

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  
1-кітап  
1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1  
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

---

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен  01.10.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

212.	,	,	,	1
212-1.				1
212-2.				124
212-4.				127
213.				131
213-3.	,	,		132



21.

212.

212-1.

212-101.

						-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 508</u> 14 337	<u>24 076</u> 14 337	<u>19 891</u> 14 337	<u>19 796</u> 14 337	<u>17 675</u> 14 337
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 813</u> 14 637	<u>24 381</u> 14 637	<u>20 197</u> 14 637	<u>20 102</u> 14 637	<u>17 980</u> 14 637
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 273</u> 15 089	<u>24 840</u> 15 089	<u>20 656</u> 15 089	<u>20 561</u> 15 089	<u>18 440</u> 15 089
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 606</u> 15 242	<u>25 239</u> 15 242	<u>20 948</u> 15 242	<u>20 850</u> 15 242	<u>18 777</u> 15 242
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 764</u> 15 397	<u>25 397</u> 15 397	<u>21 106</u> 15 397	<u>21 008</u> 15 397	<u>18 935</u> 15 397

						-	-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 925</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>21 267</u> 15 556	<u>21 169</u> 15 556	<u>19 097</u> 15 556
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 258</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>21 600</u> 15 883	<u>21 502</u> 15 883	<u>19 429</u> 15 883
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 429</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052	<u>21 771</u> 16 052	<u>21 674</u> 16 052	<u>19 601</u> 16 052
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 764</u> 15 397	<u>25 397</u> 15 397	<u>21 106</u> 15 397	<u>21 008</u> 15 397	<u>18 935</u> 15 397
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 925</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>21 267</u> 15 556	<u>21 169</u> 15 556	<u>19 097</u> 15 556
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 090</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718	<u>21 432</u> 15 718	<u>21 334</u> 15 718	<u>19 261</u> 15 718
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 429</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052	<u>21 771</u> 16 052	<u>21 674</u> 16 052	<u>19 601</u> 16 052
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 605</u> 16 225	<u>26 238</u> 16 225	<u>21 947</u> 16 225	<u>21 849</u> 16 225	<u>19 776</u> 16 225
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 925</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>21 267</u> 15 556	<u>21 169</u> 15 556	<u>19 097</u> 15 556
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 090</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718	<u>21 432</u> 15 718	<u>21 334</u> 15 718	<u>19 261</u> 15 718
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 258</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>21 600</u> 15 883	<u>21 502</u> 15 883	<u>19 429</u> 15 883

						-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 605</u> 16 225	<u>26 238</u> 16 225	<u>21 947</u> 16 225	<u>21 849</u> 16 225	<u>19 776</u> 16 225
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 784</u> 16 401	<u>26 417</u> 16 401	<u>22 126</u> 16 401	<u>22 028</u> 16 401	<u>19 956</u> 16 401
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 090</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718	<u>21 432</u> 15 718	<u>21 334</u> 15 718	<u>19 261</u> 15 718
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 258</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>21 600</u> 15 883	<u>21 502</u> 15 883	<u>19 429</u> 15 883
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 429</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052	<u>21 771</u> 16 052	<u>21 674</u> 16 052	<u>19 601</u> 16 052
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 784</u> 16 401	<u>26 417</u> 16 401	<u>22 126</u> 16 401	<u>22 028</u> 16 401	<u>19 956</u> 16 401
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 967</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>22 309</u> 16 582	<u>22 211</u> 16 582	<u>20 139</u> 16 582
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 847</u> 15 655	<u>25 415</u> 15 655	<u>21 231</u> 15 655	<u>21 136</u> 15 655	<u>19 014</u> 15 655
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 186</u> 15 813	<u>25 820</u> 15 813	<u>21 528</u> 15 813	<u>21 430</u> 15 813	<u>19 358</u> 15 813
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 350</u> 15 974	<u>25 983</u> 15 974	<u>21 692</u> 15 974	<u>21 594</u> 15 974	<u>19 522</u> 15 974



						-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 517</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139	<u>21 859</u> 16 139	<u>21 762</u> 16 139	<u>19 689</u> 16 139
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 862</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479	<u>22 204</u> 16 479	<u>22 107</u> 16 479	<u>20 034</u> 16 479
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 041</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654	<u>22 382</u> 16 654	<u>22 285</u> 16 654	<u>20 212</u> 16 654
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 350</u> 15 974	<u>25 983</u> 15 974	<u>21 692</u> 15 974	<u>21 594</u> 15 974	<u>19 522</u> 15 974
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 517</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139	<u>21 859</u> 16 139	<u>21 762</u> 16 139	<u>19 689</u> 16 139
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 688</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307	<u>22 030</u> 16 307	<u>21 932</u> 16 307	<u>19 860</u> 16 307
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 041</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654	<u>22 382</u> 16 654	<u>22 285</u> 16 654	<u>20 212</u> 16 654
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 223</u> 16 833	<u>26 856</u> 16 833	<u>22 564</u> 16 833	<u>22 467</u> 16 833	<u>20 394</u> 16 833
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 517</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139	<u>21 859</u> 16 139	<u>21 762</u> 16 139	<u>19 689</u> 16 139
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 688</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307	<u>22 030</u> 16 307	<u>21 932</u> 16 307	<u>19 860</u> 16 307
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 862</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479	<u>22 204</u> 16 479	<u>22 107</u> 16 479	<u>20 034</u> 16 479

						-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 223</u> 16 833	<u>26 856</u> 16 833	<u>22 564</u> 16 833	<u>22 467</u> 16 833	<u>20 394</u> 16 833
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 408</u> 17 016	<u>27 042</u> 17 016	<u>22 750</u> 17 016	<u>22 653</u> 17 016	<u>20 580</u> 17 016
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 688</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307	<u>22 030</u> 16 307	<u>21 932</u> 16 307	<u>19 860</u> 16 307
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 862</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479	<u>22 204</u> 16 479	<u>22 107</u> 16 479	<u>20 034</u> 16 479
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 041</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654	<u>22 382</u> 16 654	<u>22 285</u> 16 654	<u>20 212</u> 16 654
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 408</u> 17 016	<u>27 042</u> 17 016	<u>22 750</u> 17 016	<u>22 653</u> 17 016	<u>20 580</u> 17 016
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 598</u> 17 203	<u>27 232</u> 17 203	<u>22 940</u> 17 203	<u>22 843</u> 17 203	<u>20 770</u> 17 203
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 120</u> 15 923	<u>25 687</u> 15 923	<u>21 503</u> 15 923	<u>21 408</u> 15 923	<u>19 286</u> 15 923
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 461</u> 16 083	<u>26 094</u> 16 083	<u>21 803</u> 16 083	<u>21 705</u> 16 083	<u>19 633</u> 16 083
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 628</u> 16 248	<u>26 261</u> 16 248	<u>21 970</u> 16 248	<u>21 872</u> 16 248	<u>19 799</u> 16 248

						-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 798</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415	<u>22 140</u> 16 415	<u>22 042</u> 16 415	<u>19 970</u> 16 415
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 149</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>22 393</u> 16 761	<u>20 321</u> 16 761
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 330</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>22 672</u> 16 939	<u>22 574</u> 16 939	<u>20 502</u> 16 939
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 628</u> 16 248	<u>26 261</u> 16 248	<u>21 970</u> 16 248	<u>21 872</u> 16 248	<u>19 799</u> 16 248
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 798</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415	<u>22 140</u> 16 415	<u>22 042</u> 16 415	<u>19 970</u> 16 415
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 972</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586	<u>22 313</u> 16 586	<u>22 216</u> 16 586	<u>20 143</u> 16 586
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 330</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>22 672</u> 16 939	<u>22 574</u> 16 939	<u>20 502</u> 16 939
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 515</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>22 760</u> 17 121	<u>20 687</u> 17 121
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 798</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415	<u>22 140</u> 16 415	<u>22 042</u> 16 415	<u>19 970</u> 16 415
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 972</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586	<u>22 313</u> 16 586	<u>22 216</u> 16 586	<u>20 143</u> 16 586
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 149</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>22 393</u> 16 761	<u>20 321</u> 16 761

						-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 515</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>22 760</u> 17 121	<u>20 687</u> 17 121
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 704</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>23 046</u> 17 307	<u>22 949</u> 17 307	<u>20 876</u> 17 307
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 972</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586	<u>22 313</u> 16 586	<u>22 216</u> 16 586	<u>20 143</u> 16 586
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 149</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>22 393</u> 16 761	<u>20 321</u> 16 761
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 330</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>22 672</u> 16 939	<u>22 574</u> 16 939	<u>20 502</u> 16 939
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 704</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>23 046</u> 17 307	<u>22 949</u> 17 307	<u>20 876</u> 17 307
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 897</u> 17 497	<u>27 531</u> 17 497	<u>23 239</u> 17 497	<u>23 142</u> 17 497	<u>21 069</u> 17 497
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 057</u> 16 845	<u>26 625</u> 16 845	<u>22 440</u> 16 845	<u>22 345</u> 16 845	<u>20 224</u> 16 845
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 408</u> 17 015	<u>27 041</u> 17 015	<u>22 750</u> 17 015	<u>22 652</u> 17 015	<u>20 579</u> 17 015
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 584</u> 17 189	<u>27 218</u> 17 189	<u>22 926</u> 17 189	<u>22 829</u> 17 189	<u>20 756</u> 17 189

						-	-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 764</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366	<u>23 106</u> 17 366	<u>23 009</u> 17 366	<u>20 936</u> 17 366
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 136</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732	<u>23 478</u> 17 732	<u>23 380</u> 17 732	<u>21 307</u> 17 732
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 327</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920	<u>23 669</u> 17 920	<u>23 572</u> 17 920	<u>21 499</u> 17 920
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 584</u> 17 189	<u>27 218</u> 17 189	<u>22 926</u> 17 189	<u>22 829</u> 17 189	<u>20 756</u> 17 189
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 764</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366	<u>23 106</u> 17 366	<u>23 009</u> 17 366	<u>20 936</u> 17 366
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 948</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>23 290</u> 17 547	<u>23 192</u> 17 547	<u>21 120</u> 17 547
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 327</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920	<u>23 669</u> 17 920	<u>23 572</u> 17 920	<u>21 499</u> 17 920
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 18 113	<u>28 157</u> 18 113	<u>23 865</u> 18 113	<u>23 767</u> 18 113	<u>21 695</u> 18 113
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 764</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366	<u>23 106</u> 17 366	<u>23 009</u> 17 366	<u>20 936</u> 17 366
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 948</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>23 290</u> 17 547	<u>23 192</u> 17 547	<u>21 120</u> 17 547
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 136</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732	<u>23 478</u> 17 732	<u>23 380</u> 17 732	<u>21 307</u> 17 732

						-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 18 113	<u>28 157</u> 18 113	<u>23 865</u> 18 113	<u>23 767</u> 18 113	<u>21 695</u> 18 113
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>24 065</u> 18 310	<u>23 967</u> 18 310	<u>21 895</u> 18 310
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 948</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>23 290</u> 17 547	<u>23 192</u> 17 547	<u>21 120</u> 17 547
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 136</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732	<u>23 478</u> 17 732	<u>23 380</u> 17 732	<u>21 307</u> 17 732
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 327</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920	<u>23 669</u> 17 920	<u>23 572</u> 17 920	<u>21 499</u> 17 920
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>24 065</u> 18 310	<u>23 967</u> 18 310	<u>21 895</u> 18 310
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 928</u> 18 511	<u>28 561</u> 18 511	<u>24 269</u> 18 511	<u>24 172</u> 18 511	<u>22 099</u> 18 511
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>24 065</u> 18 310	<u>23 967</u> 18 310	<u>21 895</u> 18 310
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 928</u> 18 511	<u>28 561</u> 18 511	<u>24 269</u> 18 511	<u>24 172</u> 18 511	<u>22 099</u> 18 511
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 137</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717	<u>24 478</u> 18 717	<u>24 381</u> 18 717	<u>22 308</u> 18 717
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 350</u> 18 927	<u>28 984</u> 18 927	<u>24 692</u> 18 927	<u>24 595</u> 18 927	<u>22 522</u> 18 927

						-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 792</u> 19 362	<u>29 426</u> 19 362	<u>25 134</u> 19 362	<u>25 037</u> 19 362	<u>22 964</u> 19 362
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 904</u> 17 679	<u>27 471</u> 17 679	<u>23 287</u> 17 679	<u>23 192</u> 17 679	<u>21 070</u> 17 679
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 263</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 507</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 448</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039	<u>23 790</u> 18 039	<u>23 692</u> 18 039	<u>21 620</u> 18 039
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 830</u> 18 415	<u>28 463</u> 18 415	<u>24 172</u> 18 415	<u>24 074</u> 18 415	<u>22 002</u> 18 415
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 027</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609	<u>24 369</u> 18 609	<u>24 271</u> 18 609	<u>22 199</u> 18 609
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 263</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 507</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 448</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039	<u>23 790</u> 18 039	<u>23 692</u> 18 039	<u>21 620</u> 18 039
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 637</u> 18 225	<u>28 271</u> 18 225	<u>23 979</u> 18 225	<u>23 881</u> 18 225	<u>21 809</u> 18 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 027</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609	<u>24 369</u> 18 609	<u>24 271</u> 18 609	<u>22 199</u> 18 609

						-	-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 228</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807	<u>24 570</u> 18 807	<u>24 472</u> 18 807	<u>22 400</u> 18 807
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 448</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039	<u>23 790</u> 18 039	<u>23 692</u> 18 039	<u>21 620</u> 18 039
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 637</u> 18 225	<u>28 271</u> 18 225	<u>23 979</u> 18 225	<u>23 881</u> 18 225	<u>21 809</u> 18 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 830</u> 18 415	<u>28 463</u> 18 415	<u>24 172</u> 18 415	<u>24 074</u> 18 415	<u>22 002</u> 18 415
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 228</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807	<u>24 570</u> 18 807	<u>24 472</u> 18 807	<u>22 400</u> 18 807
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 433</u> 19 009	<u>29 067</u> 19 009	<u>24 775</u> 19 009	<u>24 678</u> 19 009	<u>22 605</u> 19 009
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 228</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807	<u>24 570</u> 18 807	<u>24 472</u> 18 807	<u>22 400</u> 18 807
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 433</u> 19 009	<u>29 067</u> 19 009	<u>24 775</u> 19 009	<u>24 678</u> 19 009	<u>22 605</u> 19 009
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 643</u> 19 216	<u>29 277</u> 19 216	<u>24 985</u> 19 216	<u>24 888</u> 19 216	<u>22 815</u> 19 216
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 858</u> 19 427	<u>29 491</u> 19 427	<u>25 200</u> 19 427	<u>25 102</u> 19 427	<u>23 030</u> 19 427
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 302</u> 19 864	<u>29 935</u> 19 864	<u>25 643</u> 19 864	<u>25 546</u> 19 864	<u>23 473</u> 19 864



						-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 992</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>24 375</u> 18 750	<u>24 280</u> 18 750	<u>22 159</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 363</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>24 704</u> 18 939	<u>24 607</u> 18 939	<u>22 534</u> 18 939
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 559</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>24 901</u> 19 133	<u>24 803</u> 19 133	<u>22 731</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 964</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>25 306</u> 19 531	<u>25 208</u> 19 531	<u>23 136</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 173</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>25 515</u> 19 737	<u>25 417</u> 19 737	<u>23 344</u> 19 737
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 363</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>24 704</u> 18 939	<u>24 607</u> 18 939	<u>22 534</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 559</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>24 901</u> 19 133	<u>24 803</u> 19 133	<u>22 731</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 759</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>25 101</u> 19 330	<u>25 004</u> 19 330	<u>22 931</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 173</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>25 515</u> 19 737	<u>25 417</u> 19 737	<u>23 344</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 386</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>25 728</u> 19 947	<u>25 630</u> 19 947	<u>23 558</u> 19 947

						-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 559</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>24 901</u> 19 133	<u>24 803</u> 19 133	<u>22 731</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 759</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>25 101</u> 19 330	<u>25 004</u> 19 330	<u>22 931</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 964</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>25 306</u> 19 531	<u>25 208</u> 19 531	<u>23 136</u> 19 531
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 386</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>25 728</u> 19 947	<u>25 630</u> 19 947	<u>23 558</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 604</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>25 946</u> 20 161	<u>25 848</u> 20 161	<u>23 776</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 386</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>25 728</u> 19 947	<u>25 630</u> 19 947	<u>23 558</u> 19 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 604</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>25 946</u> 20 161	<u>25 848</u> 20 161	<u>23 776</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 827</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>26 169</u> 20 380	<u>26 071</u> 20 380	<u>23 998</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 054</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>26 396</u> 20 604	<u>26 299</u> 20 604	<u>24 226</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 525</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>26 867</u> 21 067	<u>26 769</u> 21 067	<u>24 696</u> 21 067
212-101-0900	7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 657</u> 19 405	<u>29 225</u> 19 405	<u>25 041</u> 19 405	<u>24 946</u> 19 405	<u>22 824</u> 19 405
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 035</u> 19 601	<u>29 668</u> 19 601	<u>25 376</u> 19 601	<u>25 279</u> 19 601	<u>23 206</u> 19 601
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>27 445</u> 20 005	<u>30 079</u> 20 005	<u>25 787</u> 20 005	<u>25 689</u> 20 005	<u>23 617</u> 20 005
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 657</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>25 999</u> 20 213	<u>25 901</u> 20 213	<u>23 829</u> 20 213
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 035</u> 19 601	<u>29 668</u> 19 601	<u>25 376</u> 19 601	<u>25 279</u> 19 601	<u>23 206</u> 19 601
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 238</u> 19 801	<u>29 871</u> 19 801	<u>25 580</u> 19 801	<u>25 482</u> 19 801	<u>23 409</u> 19 801
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 657</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>25 999</u> 20 213	<u>25 901</u> 20 213	<u>23 829</u> 20 213
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 873</u> 20 426	<u>30 506</u> 20 426	<u>26 215</u> 20 426	<u>26 117</u> 20 426	<u>24 045</u> 20 426
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 873</u> 20 426	<u>30 506</u> 20 426	<u>26 215</u> 20 426	<u>26 117</u> 20 426	<u>24 045</u> 20 426
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 094</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>26 436</u> 20 643	<u>26 338</u> 20 643	<u>24 266</u> 20 643
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 550</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>26 892</u> 21 092	<u>26 794</u> 21 092	<u>24 721</u> 21 092

						-	-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 785</u> 21 324	<u>31 419</u> 21 324	<u>27 127</u> 21 324	<u>27 030</u> 21 324	<u>24 957</u> 21 324
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 960</u> 19 702	<u>29 527</u> 19 702	<u>25 343</u> 19 702	<u>25 248</u> 19 702	<u>23 127</u> 19 702
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 340</u> 19 901	<u>29 973</u> 19 901	<u>25 682</u> 19 901	<u>25 584</u> 19 901	<u>23 512</u> 19 901
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 757</u> 20 312	<u>30 390</u> 20 312	<u>26 099</u> 20 312	<u>26 001</u> 20 312	<u>23 929</u> 20 312
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 972</u> 20 523	<u>30 605</u> 20 523	<u>26 314</u> 20 523	<u>26 216</u> 20 523	<u>24 144</u> 20 523
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 340</u> 19 901	<u>29 973</u> 19 901	<u>25 682</u> 19 901	<u>25 584</u> 19 901	<u>23 512</u> 19 901
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 546</u> 20 104	<u>30 180</u> 20 104	<u>25 888</u> 20 104	<u>25 791</u> 20 104	<u>23 718</u> 20 104
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 972</u> 20 523	<u>30 605</u> 20 523	<u>26 314</u> 20 523	<u>26 216</u> 20 523	<u>24 144</u> 20 523
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 191</u> 20 739	<u>30 825</u> 20 739	<u>26 533</u> 20 739	<u>26 436</u> 20 739	<u>24 363</u> 20 739
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 191</u> 20 739	<u>30 825</u> 20 739	<u>26 533</u> 20 739	<u>26 436</u> 20 739	<u>24 363</u> 20 739

						-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 415</u> 20 960	<u>31 049</u> 20 960	<u>26 757</u> 20 960	<u>26 660</u> 20 960	<u>24 587</u> 20 960
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 878</u> 21 416	<u>31 512</u> 21 416	<u>27 220</u> 21 416	<u>27 123</u> 21 416	<u>25 050</u> 21 416
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 118</u> 21 651	<u>31 751</u> 21 651	<u>27 459</u> 21 651	<u>27 362</u> 21 651	<u>25 289</u> 21 651
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 565</u> 20 298	<u>30 132</u> 20 298	<u>25 948</u> 20 298	<u>25 853</u> 20 298	<u>23 731</u> 20 298
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 951</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503	<u>26 293</u> 20 503	<u>26 195</u> 20 503	<u>24 123</u> 20 503
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 380</u> 20 925	<u>31 014</u> 20 925	<u>26 722</u> 20 925	<u>26 625</u> 20 925	<u>24 552</u> 20 925
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 602</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143	<u>26 944</u> 21 143	<u>26 846</u> 21 143	<u>24 773</u> 21 143
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 951</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503	<u>26 293</u> 20 503	<u>26 195</u> 20 503	<u>24 123</u> 20 503
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 163</u> 20 712	<u>30 797</u> 20 712	<u>26 505</u> 20 712	<u>26 408</u> 20 712	<u>24 335</u> 20 712
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 602</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143	<u>26 944</u> 21 143	<u>26 846</u> 21 143	<u>24 773</u> 21 143

						-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 828</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366	<u>27 170</u> 21 366	<u>27 072</u> 21 366	<u>25 000</u> 21 366
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 828</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366	<u>27 170</u> 21 366	<u>27 072</u> 21 366	<u>25 000</u> 21 366
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 059</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593	<u>27 401</u> 21 593	<u>27 303</u> 21 593	<u>25 231</u> 21 593
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 536</u> 22 063	<u>32 169</u> 22 063	<u>27 878</u> 22 063	<u>27 780</u> 22 063	<u>25 707</u> 22 063
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 782</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>28 124</u> 22 305	<u>28 026</u> 22 305	<u>25 954</u> 22 305
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 728</u> 21 443	<u>31 296</u> 21 443	<u>27 112</u> 21 443	<u>27 017</u> 21 443	<u>24 895</u> 21 443
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 126</u> 21 660	<u>31 760</u> 21 660	<u>27 468</u> 21 660	<u>27 371</u> 21 660	<u>25 298</u> 21 660
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 580</u> 22 106	<u>32 214</u> 22 106	<u>27 922</u> 22 106	<u>27 825</u> 22 106	<u>25 752</u> 22 106
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 814</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337	<u>28 156</u> 22 337	<u>28 058</u> 22 337	<u>25 986</u> 22 337
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 126</u> 21 660	<u>31 760</u> 21 660	<u>27 468</u> 21 660	<u>27 371</u> 21 660	<u>25 298</u> 21 660

						-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 351</u> 21 881	<u>31 984</u> 21 881	<u>27 693</u> 21 881	<u>27 595</u> 21 881	<u>25 523</u> 21 881
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 814</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337	<u>28 156</u> 22 337	<u>28 058</u> 22 337	<u>25 986</u> 22 337
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 053</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572	<u>28 395</u> 22 572	<u>28 297</u> 22 572	<u>26 225</u> 22 572
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 053</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572	<u>28 395</u> 22 572	<u>28 297</u> 22 572	<u>26 225</u> 22 572
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 297</u> 22 812	<u>32 930</u> 22 812	<u>28 639</u> 22 812	<u>28 541</u> 22 812	<u>26 469</u> 22 812
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 801</u> 23 308	<u>33 434</u> 23 308	<u>29 143</u> 23 308	<u>29 045</u> 23 308	<u>26 973</u> 23 308
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 061</u> 23 564	<u>33 695</u> 23 564	<u>29 403</u> 23 564	<u>29 305</u> 23 564	<u>27 233</u> 23 564
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 022</u> 23 701	<u>33 590</u> 23 701	<u>29 406</u> 23 701	<u>29 310</u> 23 701	<u>27 189</u> 23 701
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 443</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>29 785</u> 23 940	<u>29 688</u> 23 940	<u>27 615</u> 23 940
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 945</u> 24 434	<u>34 578</u> 24 434	<u>30 287</u> 24 434	<u>30 189</u> 24 434	<u>28 117</u> 24 434

						-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 204</u> 24 688	<u>34 837</u> 24 688	<u>30 545</u> 24 688	<u>30 448</u> 24 688	<u>28 375</u> 24 688
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 443</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>29 785</u> 23 940	<u>29 688</u> 23 940	<u>27 615</u> 23 940
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 692</u> 24 185	<u>34 325</u> 24 185	<u>30 034</u> 24 185	<u>29 936</u> 24 185	<u>27 863</u> 24 185
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 204</u> 24 688	<u>34 837</u> 24 688	<u>30 545</u> 24 688	<u>30 448</u> 24 688	<u>28 375</u> 24 688
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 468</u> 24 948	<u>35 101</u> 24 948	<u>30 809</u> 24 948	<u>30 712</u> 24 948	<u>28 639</u> 24 948
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 468</u> 24 948	<u>35 101</u> 24 948	<u>30 809</u> 24 948	<u>30 712</u> 24 948	<u>28 639</u> 24 948
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 737</u> 25 214	<u>35 371</u> 25 214	<u>31 079</u> 25 214	<u>30 982</u> 25 214	<u>28 909</u> 25 214
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 294</u> 25 762	<u>35 928</u> 25 762	<u>31 636</u> 25 762	<u>31 539</u> 25 762	<u>29 466</u> 25 762
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 582</u> 26 045	<u>36 215</u> 26 045	<u>31 924</u> 26 045	<u>31 826</u> 26 045	<u>29 753</u> 26 045
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 153</u> 25 798	<u>35 720</u> 25 798	<u>31 536</u> 25 798	<u>31 441</u> 25 798	<u>29 320</u> 25 798



						-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 595</u> 26 058	<u>36 229</u> 26 058	<u>31 937</u> 26 058	<u>31 840</u> 26 058	<u>29 767</u> 26 058
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 141</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>32 483</u> 26 596	<u>32 386</u> 26 596	<u>30 313</u> 26 596
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 423</u> 26 873	<u>37 056</u> 26 873	<u>32 765</u> 26 873	<u>32 667</u> 26 873	<u>30 594</u> 26 873
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 595</u> 26 058	<u>36 229</u> 26 058	<u>31 937</u> 26 058	<u>31 840</u> 26 058	<u>29 767</u> 26 058
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 866</u> 26 324	<u>36 499</u> 26 324	<u>32 207</u> 26 324	<u>32 110</u> 26 324	<u>30 037</u> 26 324
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 423</u> 26 873	<u>37 056</u> 26 873	<u>32 765</u> 26 873	<u>32 667</u> 26 873	<u>30 594</u> 26 873
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 710</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156	<u>33 052</u> 27 156	<u>32 955</u> 27 156	<u>30 882</u> 27 156
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 710</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156	<u>33 052</u> 27 156	<u>32 955</u> 27 156	<u>30 882</u> 27 156
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>33 346</u> 27 444	<u>33 248</u> 27 444	<u>31 175</u> 27 444
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 610</u> 28 041	<u>38 243</u> 28 041	<u>33 952</u> 28 041	<u>33 854</u> 28 041	<u>31 782</u> 28 041
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 923</u> 28 349	<u>38 556</u> 28 349	<u>34 265</u> 28 349	<u>34 167</u> 28 349	<u>32 095</u> 28 349

						-	-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 755</u> 14 579	<u>24 322</u> 14 579	<u>20 138</u> 14 579	<u>20 043</u> 14 579	<u>17 922</u> 14 579
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 066</u> 14 886	<u>24 634</u> 14 886	<u>20 449</u> 14 886	<u>20 354</u> 14 886	<u>18 233</u> 14 886
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 555</u> 15 367	<u>25 122</u> 15 367	<u>20 938</u> 15 367	<u>20 843</u> 15 367	<u>18 721</u> 15 367
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 890</u> 15 522	<u>25 524</u> 15 522	<u>21 232</u> 15 522	<u>21 135</u> 15 522	<u>19 062</u> 15 522
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 051</u> 15 680	<u>25 685</u> 15 680	<u>21 393</u> 15 680	<u>21 296</u> 15 680	<u>19 223</u> 15 680
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 216</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842	<u>21 557</u> 15 842	<u>21 460</u> 15 842	<u>19 387</u> 15 842
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 554</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175	<u>21 896</u> 16 175	<u>21 799</u> 16 175	<u>19 726</u> 16 175

						-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 729</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348	<u>22 071</u> 16 348	<u>21 974</u> 16 348	<u>19 901</u> 16 348
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 051</u> 15 680	<u>25 685</u> 15 680	<u>21 393</u> 15 680	<u>21 296</u> 15 680	<u>19 223</u> 15 680
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 216</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842	<u>21 557</u> 15 842	<u>21 460</u> 15 842	<u>19 387</u> 15 842
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 383</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007	<u>21 725</u> 16 007	<u>21 628</u> 16 007	<u>19 555</u> 16 007
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 729</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348	<u>22 071</u> 16 348	<u>21 974</u> 16 348	<u>19 901</u> 16 348
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 908</u> 16 523	<u>26 541</u> 16 523	<u>22 250</u> 16 523	<u>22 152</u> 16 523	<u>20 080</u> 16 523
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 216</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842	<u>21 557</u> 15 842	<u>21 460</u> 15 842	<u>19 387</u> 15 842
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 383</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007	<u>21 725</u> 16 007	<u>21 628</u> 16 007	<u>19 555</u> 16 007
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 554</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175	<u>21 896</u> 16 175	<u>21 799</u> 16 175	<u>19 726</u> 16 175
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 908</u> 16 523	<u>26 541</u> 16 523	<u>22 250</u> 16 523	<u>22 152</u> 16 523	<u>20 080</u> 16 523
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 090</u> 16 703	<u>26 724</u> 16 703	<u>22 432</u> 16 703	<u>22 335</u> 16 703	<u>20 262</u> 16 703

						-	-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 383</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007	<u>21 725</u> 16 007	<u>21 628</u> 16 007	<u>19 555</u> 16 007
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 554</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175	<u>21 896</u> 16 175	<u>21 799</u> 16 175	<u>19 726</u> 16 175
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 729</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348	<u>22 071</u> 16 348	<u>21 974</u> 16 348	<u>19 901</u> 16 348
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 090</u> 16 703	<u>26 724</u> 16 703	<u>22 432</u> 16 703	<u>22 335</u> 16 703	<u>20 262</u> 16 703
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 277</u> 16 886	<u>26 910</u> 16 886	<u>22 619</u> 16 886	<u>22 521</u> 16 886	<u>20 448</u> 16 886
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 193</u> 15 995	<u>25 760</u> 15 995	<u>21 576</u> 15 995	<u>21 481</u> 15 995	<u>19 360</u> 15 995
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156	<u>21 877</u> 16 156	<u>21 779</u> 16 156	<u>19 707</u> 16 156
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 702</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 947</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 873</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489	<u>22 215</u> 16 489	<u>22 118</u> 16 489	<u>20 045</u> 16 489
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 226</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836	<u>22 568</u> 16 836	<u>22 470</u> 16 836	<u>20 398</u> 16 836

						-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 408</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016	<u>22 750</u> 17 016	<u>22 652</u> 17 016	<u>20 580</u> 17 016
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 702</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 947</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 873</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489	<u>22 215</u> 16 489	<u>22 118</u> 16 489	<u>20 045</u> 16 489
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 048</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661	<u>22 390</u> 16 661	<u>22 292</u> 16 661	<u>20 220</u> 16 661
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 408</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016	<u>22 750</u> 17 016	<u>22 652</u> 17 016	<u>20 580</u> 17 016
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 594</u> 17 199	<u>27 227</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 838</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 873</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489	<u>22 215</u> 16 489	<u>22 118</u> 16 489	<u>20 045</u> 16 489
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 048</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661	<u>22 390</u> 16 661	<u>22 292</u> 16 661	<u>20 220</u> 16 661
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 226</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836	<u>22 568</u> 16 836	<u>22 470</u> 16 836	<u>20 398</u> 16 836
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 594</u> 17 199	<u>27 227</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 838</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 784</u> 17 385	<u>27 417</u> 17 385	<u>23 126</u> 17 385	<u>23 028</u> 17 385	<u>20 955</u> 17 385

						-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 048</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661	<u>22 390</u> 16 661	<u>22 292</u> 16 661	<u>20 220</u> 16 661
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 226</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836	<u>22 568</u> 16 836	<u>22 470</u> 16 836	<u>20 398</u> 16 836
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 408</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016	<u>22 750</u> 17 016	<u>22 652</u> 17 016	<u>20 580</u> 17 016
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 784</u> 17 385	<u>27 417</u> 17 385	<u>23 126</u> 17 385	<u>23 028</u> 17 385	<u>20 955</u> 17 385
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 978</u> 17 577	<u>27 611</u> 17 577	<u>23 320</u> 17 577	<u>23 222</u> 17 577	<u>21 150</u> 17 577
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 468</u> 16 265	<u>26 035</u> 16 265	<u>21 851</u> 16 265	<u>21 756</u> 16 265	<u>19 634</u> 16 265
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 812</u> 16 429	<u>26 446</u> 16 429	<u>22 154</u> 16 429	<u>22 057</u> 16 429	<u>19 984</u> 16 429
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 983</u> 16 597	<u>26 616</u> 16 597	<u>22 325</u> 16 597	<u>22 227</u> 16 597	<u>20 155</u> 16 597
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 157</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768	<u>22 499</u> 16 768	<u>22 401</u> 16 768	<u>20 328</u> 16 768
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 515</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>22 760</u> 17 121	<u>20 687</u> 17 121

						-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 700</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>22 945</u> 17 303	<u>20 872</u> 17 303
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 983</u> 16 597	<u>26 616</u> 16 597	<u>22 325</u> 16 597	<u>22 227</u> 16 597	<u>20 155</u> 16 597
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 157</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768	<u>22 499</u> 16 768	<u>22 401</u> 16 768	<u>20 328</u> 16 768
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 334</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943	<u>22 676</u> 16 943	<u>22 578</u> 16 943	<u>20 506</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 700</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>22 945</u> 17 303	<u>20 872</u> 17 303
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 889</u> 17 489	<u>27 523</u> 17 489	<u>23 231</u> 17 489	<u>23 134</u> 17 489	<u>21 061</u> 17 489
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 157</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768	<u>22 499</u> 16 768	<u>22 401</u> 16 768	<u>20 328</u> 16 768
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 334</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943	<u>22 676</u> 16 943	<u>22 578</u> 16 943	<u>20 506</u> 16 943
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 515</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>22 760</u> 17 121	<u>20 687</u> 17 121
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 889</u> 17 489	<u>27 523</u> 17 489	<u>23 231</u> 17 489	<u>23 134</u> 17 489	<u>21 061</u> 17 489
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 083</u> 17 680	<u>27 716</u> 17 680	<u>23 424</u> 17 680	<u>23 327</u> 17 680	<u>21 254</u> 17 680

						-	-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 334</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943	<u>22 676</u> 16 943	<u>22 578</u> 16 943	<u>20 506</u> 16 943
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 515</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>22 760</u> 17 121	<u>20 687</u> 17 121
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 700</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>22 945</u> 17 303	<u>20 872</u> 17 303
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 083</u> 17 680	<u>27 716</u> 17 680	<u>23 424</u> 17 680	<u>23 327</u> 17 680	<u>21 254</u> 17 680
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 280</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>23 622</u> 17 874	<u>23 524</u> 17 874	<u>21 452</u> 17 874
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 502</u> 17 284	<u>27 070</u> 17 284	<u>22 886</u> 17 284	<u>22 791</u> 17 284	<u>20 669</u> 17 284
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 858</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>23 102</u> 17 458	<u>21 029</u> 17 458
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 039</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>23 381</u> 17 636	<u>23 283</u> 17 636	<u>21 210</u> 17 636
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 223</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818	<u>23 565</u> 17 818	<u>23 468</u> 17 818	<u>21 395</u> 17 818
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 605</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>23 946</u> 18 193	<u>23 849</u> 18 193	<u>21 776</u> 18 193



						-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 801</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387	<u>24 143</u> 18 387	<u>24 046</u> 18 387	<u>21 973</u> 18 387
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 039</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>23 381</u> 17 636	<u>23 283</u> 17 636	<u>21 210</u> 17 636
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 223</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818	<u>23 565</u> 17 818	<u>23 468</u> 17 818	<u>21 395</u> 17 818
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 412</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004	<u>23 754</u> 18 004	<u>23 656</u> 18 004	<u>21 584</u> 18 004
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 801</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387	<u>24 143</u> 18 387	<u>24 046</u> 18 387	<u>21 973</u> 18 387
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 002</u> 18 585	<u>28 636</u> 18 585	<u>24 344</u> 18 585	<u>24 246</u> 18 585	<u>22 174</u> 18 585
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 223</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818	<u>23 565</u> 17 818	<u>23 468</u> 17 818	<u>21 395</u> 17 818
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 412</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004	<u>23 754</u> 18 004	<u>23 656</u> 18 004	<u>21 584</u> 18 004
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 605</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>23 946</u> 18 193	<u>23 849</u> 18 193	<u>21 776</u> 18 193
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 002</u> 18 585	<u>28 636</u> 18 585	<u>24 344</u> 18 585	<u>24 246</u> 18 585	<u>22 174</u> 18 585
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 207</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>24 549</u> 18 787	<u>24 452</u> 18 787	<u>22 379</u> 18 787

						-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 412</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004	<u>23 754</u> 18 004	<u>23 656</u> 18 004	<u>21 584</u> 18 004
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 605</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>23 946</u> 18 193	<u>23 849</u> 18 193	<u>21 776</u> 18 193
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 801</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387	<u>24 143</u> 18 387	<u>24 046</u> 18 387	<u>21 973</u> 18 387
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 207</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>24 549</u> 18 787	<u>24 452</u> 18 787	<u>22 379</u> 18 787
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 417</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>24 759</u> 18 993	<u>24 661</u> 18 993	<u>22 589</u> 18 993
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 207</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>24 549</u> 18 787	<u>24 452</u> 18 787	<u>22 379</u> 18 787
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 417</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>24 759</u> 18 993	<u>24 661</u> 18 993	<u>22 589</u> 18 993
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 631</u> 19 204	<u>29 265</u> 19 204	<u>24 973</u> 19 204	<u>24 876</u> 19 204	<u>22 803</u> 19 204
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 851</u> 19 420	<u>29 484</u> 19 420	<u>25 193</u> 19 420	<u>25 095</u> 19 420	<u>23 022</u> 19 420
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 304</u> 19 866	<u>29 938</u> 19 866	<u>25 646</u> 19 866	<u>25 549</u> 19 866	<u>23 476</u> 19 866
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 445</u> 18 212	<u>28 013</u> 18 212	<u>23 829</u> 18 212	<u>23 734</u> 18 212	<u>21 612</u> 18 212
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 810</u> 18 396	<u>28 444</u> 18 396	<u>24 152</u> 18 396	<u>24 055</u> 18 396	<u>21 982</u> 18 396
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 001</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584	<u>24 343</u> 18 584	<u>24 245</u> 18 584	<u>22 173</u> 18 584
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 394</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971	<u>24 736</u> 18 971	<u>24 639</u> 18 971	<u>22 566</u> 18 971
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 597</u> 19 170	<u>29 231</u> 19 170	<u>24 939</u> 19 170	<u>24 842</u> 19 170	<u>22 769</u> 19 170
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 810</u> 18 396	<u>28 444</u> 18 396	<u>24 152</u> 18 396	<u>24 055</u> 18 396	<u>21 982</u> 18 396
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 001</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584	<u>24 343</u> 18 584	<u>24 245</u> 18 584	<u>22 173</u> 18 584
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 196</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>24 538</u> 18 775	<u>24 440</u> 18 775	<u>22 367</u> 18 775
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 597</u> 19 170	<u>29 231</u> 19 170	<u>24 939</u> 19 170	<u>24 842</u> 19 170	<u>22 769</u> 19 170
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 804</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>25 146</u> 19 374	<u>25 049</u> 19 374	<u>22 976</u> 19 374
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 001</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584	<u>24 343</u> 18 584	<u>24 245</u> 18 584	<u>22 173</u> 18 584

						-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 196</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>24 538</u> 18 775	<u>24 440</u> 18 775	<u>22 367</u> 18 775
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 394</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971	<u>24 736</u> 18 971	<u>24 639</u> 18 971	<u>22 566</u> 18 971
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 804</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>25 146</u> 19 374	<u>25 049</u> 19 374	<u>22 976</u> 19 374
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 016</u> 19 583	<u>29 650</u> 19 583	<u>25 358</u> 19 583	<u>25 260</u> 19 583	<u>23 188</u> 19 583
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 804</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>25 146</u> 19 374	<u>25 049</u> 19 374	<u>22 976</u> 19 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 016</u> 19 583	<u>29 650</u> 19 583	<u>25 358</u> 19 583	<u>25 260</u> 19 583	<u>23 188</u> 19 583
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 232</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>25 574</u> 19 796	<u>25 477</u> 19 796	<u>23 404</u> 19 796
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 453</u> 20 013	<u>30 087</u> 20 013	<u>25 795</u> 20 013	<u>25 698</u> 20 013	<u>23 625</u> 20 013
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 910</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463	<u>26 252</u> 20 463	<u>26 155</u> 20 463	<u>24 082</u> 20 463
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 693</u> 19 440	<u>29 261</u> 19 440	<u>25 076</u> 19 440	<u>24 981</u> 19 440	<u>22 860</u> 19 440

						-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 071</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>25 412</u> 19 636	<u>25 315</u> 19 636	<u>23 242</u> 19 636
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 274</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837	<u>25 616</u> 19 837	<u>25 518</u> 19 837	<u>23 446</u> 19 837
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 694</u> 20 250	<u>30 327</u> 20 250	<u>26 036</u> 20 250	<u>25 938</u> 20 250	<u>23 866</u> 20 250
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 911</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463	<u>26 252</u> 20 463	<u>26 155</u> 20 463	<u>24 082</u> 20 463
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 071</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>25 412</u> 19 636	<u>25 315</u> 19 636	<u>23 242</u> 19 636
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 274</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837	<u>25 616</u> 19 837	<u>25 518</u> 19 837	<u>23 446</u> 19 837
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 041	<u>30 115</u> 20 041	<u>25 824</u> 20 041	<u>25 726</u> 20 041	<u>23 654</u> 20 041
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 911</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463	<u>26 252</u> 20 463	<u>26 155</u> 20 463	<u>24 082</u> 20 463
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 132</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681	<u>26 474</u> 20 681	<u>26 376</u> 20 681	<u>24 303</u> 20 681
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 274</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837	<u>25 616</u> 19 837	<u>25 518</u> 19 837	<u>23 446</u> 19 837
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 041	<u>30 115</u> 20 041	<u>25 824</u> 20 041	<u>25 726</u> 20 041	<u>23 654</u> 20 041

						-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 694</u> 20 250	<u>30 327</u> 20 250	<u>26 036</u> 20 250	<u>25 938</u> 20 250	<u>23 866</u> 20 250
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 132</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681	<u>26 474</u> 20 681	<u>26 376</u> 20 681	<u>24 303</u> 20 681
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 358</u> 20 903	<u>30 991</u> 20 903	<u>26 700</u> 20 903	<u>26 602</u> 20 903	<u>24 529</u> 20 903
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 132</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681	<u>26 474</u> 20 681	<u>26 376</u> 20 681	<u>24 303</u> 20 681
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 358</u> 20 903	<u>30 991</u> 20 903	<u>26 700</u> 20 903	<u>26 602</u> 20 903	<u>24 529</u> 20 903
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 589</u> 21 130	<u>31 222</u> 21 130	<u>26 930</u> 21 130	<u>26 833</u> 21 130	<u>24 760</u> 21 130
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 824</u> 21 363	<u>31 458</u> 21 363	<u>27 166</u> 21 363	<u>27 069</u> 21 363	<u>24 996</u> 21 363
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 312</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>27 654</u> 21 843	<u>27 557</u> 21 843	<u>25 484</u> 21 843
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 301</u> 20 039	<u>29 869</u> 20 039	<u>25 685</u> 20 039	<u>25 590</u> 20 039	<u>23 468</u> 20 039
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 685</u> 20 241	<u>30 319</u> 20 241	<u>26 027</u> 20 241	<u>25 929</u> 20 241	<u>23 857</u> 20 241

						-	-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 20 658	<u>30 743</u> 20 658	<u>26 451</u> 20 658	<u>26 353</u> 20 658	<u>24 281</u> 20 658
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 328</u> 20 874	<u>30 961</u> 20 874	<u>26 670</u> 20 874	<u>26 572</u> 20 874	<u>24 499</u> 20 874
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 685</u> 20 241	<u>30 319</u> 20 241	<u>26 027</u> 20 241	<u>25 929</u> 20 241	<u>23 857</u> 20 241
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 895</u> 20 448	<u>30 528</u> 20 448	<u>26 237</u> 20 448	<u>26 139</u> 20 448	<u>24 067</u> 20 448
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 328</u> 20 874	<u>30 961</u> 20 874	<u>26 670</u> 20 874	<u>26 572</u> 20 874	<u>24 499</u> 20 874
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 551</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093	<u>26 893</u> 21 093	<u>26 795</u> 21 093	<u>24 723</u> 21 093
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 551</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093	<u>26 893</u> 21 093	<u>26 795</u> 21 093	<u>24 723</u> 21 093
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 779</u> 21 318	<u>31 412</u> 21 318	<u>27 121</u> 21 318	<u>27 023</u> 21 318	<u>24 951</u> 21 318
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 250</u> 21 781	<u>31 883</u> 21 781	<u>27 592</u> 21 781	<u>27 494</u> 21 781	<u>25 422</u> 21 781
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 493</u> 22 021	<u>32 126</u> 22 021	<u>27 835</u> 22 021	<u>27 737</u> 22 021	<u>25 665</u> 22 021
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 000</u> 20 726	<u>30 568</u> 20 726	<u>26 383</u> 20 726	<u>26 288</u> 20 726	<u>24 167</u> 20 726
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 033</u> 20 759	<u>30 601</u> 20 759	<u>26 417</u> 20 759	<u>26 321</u> 20 759	<u>24 200</u> 20 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 424</u> 20 969	<u>31 058</u> 20 969	<u>26 766</u> 20 969	<u>26 669</u> 20 969	<u>24 596</u> 20 969
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 864</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>27 205</u> 21 401	<u>27 108</u> 21 401	<u>25 035</u> 21 401
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 090</u> 21 624	<u>31 723</u> 21 624	<u>27 432</u> 21 624	<u>27 334</u> 21 624	<u>25 262</u> 21 624
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 424</u> 20 969	<u>31 058</u> 20 969	<u>26 766</u> 20 969	<u>26 669</u> 20 969	<u>24 596</u> 20 969
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 642</u> 21 183	<u>31 275</u> 21 183	<u>26 984</u> 21 183	<u>26 886</u> 21 183	<u>24 813</u> 21 183
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 090</u> 21 624	<u>31 723</u> 21 624	<u>27 432</u> 21 624	<u>27 334</u> 21 624	<u>25 262</u> 21 624
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 321</u> 21 852	<u>31 955</u> 21 852	<u>27 663</u> 21 852	<u>27 566</u> 21 852	<u>25 493</u> 21 852
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 321</u> 21 852	<u>31 955</u> 21 852	<u>27 663</u> 21 852	<u>27 566</u> 21 852	<u>25 493</u> 21 852



						-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 557</u> 22 084	<u>32 191</u> 22 084	<u>27 899</u> 22 084	<u>27 802</u> 22 084	<u>25 729</u> 22 084
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 045</u> 22 564	<u>32 679</u> 22 564	<u>28 387</u> 22 564	<u>28 290</u> 22 564	<u>26 217</u> 22 564
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 297</u> 22 812	<u>32 931</u> 22 812	<u>28 639</u> 22 812	<u>28 541</u> 22 812	<u>26 469</u> 22 812
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 222</u> 21 929	<u>31 789</u> 21 929	<u>27 605</u> 21 929	<u>27 510</u> 21 929	<u>25 389</u> 21 929
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 625</u> 22 150	<u>32 258</u> 22 150	<u>27 967</u> 22 150	<u>27 869</u> 22 150	<u>25 797</u> 22 150
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 089</u> 22 607	<u>32 722</u> 22 607	<u>28 431</u> 22 607	<u>28 333</u> 22 607	<u>26 261</u> 22 607
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 328</u> 22 843	<u>32 962</u> 22 843	<u>28 670</u> 22 843	<u>28 573</u> 22 843	<u>26 500</u> 22 843
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 625</u> 22 150	<u>32 258</u> 22 150	<u>27 967</u> 22 150	<u>27 869</u> 22 150	<u>25 797</u> 22 150
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 855</u> 22 376	<u>32 488</u> 22 376	<u>28 196</u> 22 376	<u>28 099</u> 22 376	<u>26 026</u> 22 376
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 328</u> 22 843	<u>32 962</u> 22 843	<u>28 670</u> 22 843	<u>28 573</u> 22 843	<u>26 500</u> 22 843

						-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 572</u> 23 083	<u>33 206</u> 23 083	<u>28 914</u> 23 083	<u>28 817</u> 23 083	<u>26 744</u> 23 083
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 572</u> 23 083	<u>33 206</u> 23 083	<u>28 914</u> 23 083	<u>28 817</u> 23 083	<u>26 744</u> 23 083
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 822</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>29 164</u> 23 329	<u>29 066</u> 23 329	<u>26 994</u> 23 329
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 337</u> 23 836	<u>33 971</u> 23 836	<u>29 679</u> 23 836	<u>29 582</u> 23 836	<u>27 509</u> 23 836
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098	<u>29 945</u> 24 098	<u>29 848</u> 24 098	<u>27 775</u> 24 098
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 552</u> 24 223	<u>34 120</u> 24 223	<u>29 936</u> 24 223	<u>29 841</u> 24 223	<u>27 719</u> 24 223
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 979</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467	<u>30 321</u> 24 467	<u>30 223</u> 24 467	<u>28 151</u> 24 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 492</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>30 833</u> 24 972	<u>30 736</u> 24 972	<u>28 663</u> 24 972
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 756</u> 25 232	<u>35 389</u> 25 232	<u>31 098</u> 25 232	<u>31 000</u> 25 232	<u>28 928</u> 25 232
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 979</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467	<u>30 321</u> 24 467	<u>30 223</u> 24 467	<u>28 151</u> 24 467

						-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 233</u> 24 717	<u>34 866</u> 24 717	<u>30 575</u> 24 717	<u>30 477</u> 24 717	<u>28 404</u> 24 717
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 756</u> 25 232	<u>35 389</u> 25 232	<u>31 098</u> 25 232	<u>31 000</u> 25 232	<u>28 928</u> 25 232
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 026</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498	<u>31 368</u> 25 498	<u>31 270</u> 25 498	<u>29 197</u> 25 498
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 026</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498	<u>31 368</u> 25 498	<u>31 270</u> 25 498	<u>29 197</u> 25 498
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 301</u> 25 769	<u>35 935</u> 25 769	<u>31 643</u> 25 769	<u>31 546</u> 25 769	<u>29 473</u> 25 769
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 870</u> 26 329	<u>36 504</u> 26 329	<u>32 212</u> 26 329	<u>32 115</u> 26 329	<u>30 042</u> 26 329
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 164</u> 26 618	<u>36 798</u> 26 618	<u>32 506</u> 26 618	<u>32 409</u> 26 618	<u>30 336</u> 26 618
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 733</u> 26 369	<u>36 301</u> 26 369	<u>32 116</u> 26 369	<u>32 021</u> 26 369	<u>29 900</u> 26 369
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 182</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>32 524</u> 26 635	<u>32 426</u> 26 635	<u>30 353</u> 26 635
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 740</u> 27 185	<u>37 373</u> 27 185	<u>33 082</u> 27 185	<u>32 984</u> 27 185	<u>30 911</u> 27 185

						-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 027</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>33 369</u> 27 468	<u>33 272</u> 27 468	<u>31 199</u> 27 468
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 182</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>32 524</u> 26 635	<u>32 426</u> 26 635	<u>30 353</u> 26 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 458</u> 26 907	<u>37 091</u> 26 907	<u>32 800</u> 26 907	<u>32 702</u> 26 907	<u>30 630</u> 26 907
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 027</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>33 369</u> 27 468	<u>33 272</u> 27 468	<u>31 199</u> 27 468
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 321</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757	<u>33 663</u> 27 757	<u>33 565</u> 27 757	<u>31 493</u> 27 757
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 321</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757	<u>33 663</u> 27 757	<u>33 565</u> 27 757	<u>31 493</u> 27 757
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 621</u> 28 052	<u>38 255</u> 28 052	<u>33 963</u> 28 052	<u>33 866</u> 28 052	<u>31 793</u> 28 052
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 241</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662	<u>34 583</u> 28 662	<u>34 485</u> 28 662	<u>32 412</u> 28 662
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 561</u> 28 977	<u>39 194</u> 28 977	<u>34 903</u> 28 977	<u>34 805</u> 28 977	<u>32 732</u> 28 977

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 297</u> 14 337	<u>24 076</u> 14 337	<u>25 100</u> 14 337	<u>17 892</u> 14 337	<u>24 076</u> 14 337
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>18 602</u> 14 637	<u>24 381</u> 14 637	<u>25 405</u> 14 637	<u>18 197</u> 14 637	<u>24 381</u> 14 637
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 061</u> 15 089	<u>24 840</u> 15 089	<u>25 865</u> 15 089	<u>18 657</u> 15 089	<u>24 840</u> 15 089
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 436</u> 15 242	<u>25 239</u> 15 242	<u>26 312</u> 15 242	<u>18 963</u> 15 242	<u>25 239</u> 15 242
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>19 594</u> 15 397	<u>25 397</u> 15 397	<u>26 470</u> 15 397	<u>19 121</u> 15 397	<u>25 397</u> 15 397
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 755</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>26 631</u> 15 556	<u>19 282</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 088</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>26 964</u> 15 883	<u>19 615</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 259</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052	<u>27 136</u> 16 052	<u>19 786</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052

					-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>19 594</u> 15 397	<u>25 397</u> 15 397	<u>26 470</u> 15 397	<u>19 121</u> 15 397	<u>25 397</u> 15 397
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 755</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>26 631</u> 15 556	<u>19 282</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 920</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718	<u>26 796</u> 15 718	<u>19 447</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 259</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052	<u>27 136</u> 16 052	<u>19 786</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 435</u> 16 225	<u>26 238</u> 16 225	<u>27 311</u> 16 225	<u>19 962</u> 16 225	<u>26 238</u> 16 225
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 755</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>26 631</u> 15 556	<u>19 282</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 920</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718	<u>26 796</u> 15 718	<u>19 447</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 088</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>26 964</u> 15 883	<u>19 615</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 435</u> 16 225	<u>26 238</u> 16 225	<u>27 311</u> 16 225	<u>19 962</u> 16 225	<u>26 238</u> 16 225
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 614</u> 16 401	<u>26 417</u> 16 401	<u>27 490</u> 16 401	<u>20 141</u> 16 401	<u>26 417</u> 16 401
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 920</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718	<u>26 796</u> 15 718	<u>19 447</u> 15 718	<u>25 723</u> 15 718

					-	-	-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 088</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>26 964</u> 15 883	<u>19 615</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 259</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052	<u>27 136</u> 16 052	<u>19 786</u> 16 052	<u>26 063</u> 16 052
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 614</u> 16 401	<u>26 417</u> 16 401	<u>27 490</u> 16 401	<u>20 141</u> 16 401	<u>26 417</u> 16 401
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 797</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>20 324</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 636</u> 15 655	<u>25 415</u> 15 655	<u>26 439</u> 15 655	<u>19 231</u> 15 655	<u>25 415</u> 15 655
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 016</u> 15 813	<u>25 820</u> 15 813	<u>26 892</u> 15 813	<u>19 543</u> 15 813	<u>25 820</u> 15 813
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 180</u> 15 974	<u>25 983</u> 15 974	<u>27 056</u> 15 974	<u>19 707</u> 15 974	<u>25 983</u> 15 974
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 347</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139	<u>27 224</u> 16 139	<u>19 874</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 693</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>20 220</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 871</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654	<u>27 747</u> 16 654	<u>20 398</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 180</u> 15 974	<u>25 983</u> 15 974	<u>27 056</u> 15 974	<u>19 707</u> 15 974	<u>25 983</u> 15 974
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 347</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139	<u>27 224</u> 16 139	<u>19 874</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 518</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307	<u>27 394</u> 16 307	<u>20 045</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 871</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654	<u>27 747</u> 16 654	<u>20 398</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 053</u> 16 833	<u>26 856</u> 16 833	<u>27 929</u> 16 833	<u>20 580</u> 16 833	<u>26 856</u> 16 833
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 347</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139	<u>27 224</u> 16 139	<u>19 874</u> 16 139	<u>26 151</u> 16 139
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 518</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307	<u>27 394</u> 16 307	<u>20 045</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 693</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>20 220</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 053</u> 16 833	<u>26 856</u> 16 833	<u>27 929</u> 16 833	<u>20 580</u> 16 833	<u>26 856</u> 16 833
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 239</u> 17 016	<u>27 042</u> 17 016	<u>28 115</u> 17 016	<u>20 765</u> 17 016	<u>27 042</u> 17 016
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 518</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307	<u>27 394</u> 16 307	<u>20 045</u> 16 307	<u>26 322</u> 16 307



					-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 693</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>20 220</u> 16 479	<u>26 496</u> 16 479
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 871</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654	<u>27 747</u> 16 654	<u>20 398</u> 16 654	<u>26 674</u> 16 654
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 239</u> 17 016	<u>27 042</u> 17 016	<u>28 115</u> 17 016	<u>20 765</u> 17 016	<u>27 042</u> 17 016
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 428</u> 17 203	<u>27 232</u> 17 203	<u>28 305</u> 17 203	<u>20 955</u> 17 203	<u>27 232</u> 17 203
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 908</u> 15 923	<u>25 687</u> 15 923	<u>26 711</u> 15 923	<u>19 503</u> 15 923	<u>25 687</u> 15 923
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 291</u> 16 083	<u>26 094</u> 16 083	<u>27 167</u> 16 083	<u>19 818</u> 16 083	<u>26 094</u> 16 083
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 458</u> 16 248	<u>26 261</u> 16 248	<u>27 334</u> 16 248	<u>19 985</u> 16 248	<u>26 261</u> 16 248
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 628</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>20 155</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 979</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761	<u>27 855</u> 16 761	<u>20 506</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 160</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>28 036</u> 16 939	<u>20 687</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939

					-	-	-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 458</u> 16 248	<u>26 261</u> 16 248	<u>27 334</u> 16 248	<u>19 985</u> 16 248	<u>26 261</u> 16 248
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 628</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>20 155</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 802</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586	<u>27 678</u> 16 586	<u>20 329</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 160</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>28 036</u> 16 939	<u>20 687</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 345</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>28 222</u> 17 121	<u>20 872</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 628</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>20 155</u> 16 415	<u>26 431</u> 16 415
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 802</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586	<u>27 678</u> 16 586	<u>20 329</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 979</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761	<u>27 855</u> 16 761	<u>20 506</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 345</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>28 222</u> 17 121	<u>20 872</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 534</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>28 411</u> 17 307	<u>21 061</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 802</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586	<u>27 678</u> 16 586	<u>20 329</u> 16 586	<u>26 605</u> 16 586

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 979</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761	<u>27 855</u> 16 761	<u>20 506</u> 16 761	<u>26 782</u> 16 761
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 160</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>28 036</u> 16 939	<u>20 687</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 534</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>28 411</u> 17 307	<u>21 061</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 728</u> 17 497	<u>27 531</u> 17 497	<u>28 604</u> 17 497	<u>21 255</u> 17 497	<u>27 531</u> 17 497
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 846</u> 16 845	<u>26 625</u> 16 845	<u>27 649</u> 16 845	<u>20 441</u> 16 845	<u>26 625</u> 16 845
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 238</u> 17 015	<u>27 041</u> 17 015	<u>28 114</u> 17 015	<u>20 765</u> 17 015	<u>27 041</u> 17 015
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>21 414</u> 17 189	<u>27 218</u> 17 189	<u>28 291</u> 17 189	<u>20 941</u> 17 189	<u>27 218</u> 17 189
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>21 594</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366	<u>28 471</u> 17 366	<u>21 121</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>21 966</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732	<u>28 842</u> 17 732	<u>21 493</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920	<u>29 034</u> 17 920	<u>21 684</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920

					-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>21 414</u> 17 189	<u>27 218</u> 17 189	<u>28 291</u> 17 189	<u>20 941</u> 17 189	<u>27 218</u> 17 189
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>21 594</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366	<u>28 471</u> 17 366	<u>21 121</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>21 778</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>28 654</u> 17 547	<u>21 305</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920	<u>29 034</u> 17 920	<u>21 684</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>22 353</u> 18 113	<u>28 157</u> 18 113	<u>29 229</u> 18 113	<u>21 880</u> 18 113	<u>28 157</u> 18 113
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>21 594</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366	<u>28 471</u> 17 366	<u>21 121</u> 17 366	<u>27 398</u> 17 366
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>21 778</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>28 654</u> 17 547	<u>21 305</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>21 966</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732	<u>28 842</u> 17 732	<u>21 493</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>22 353</u> 18 113	<u>28 157</u> 18 113	<u>29 229</u> 18 113	<u>21 880</u> 18 113	<u>28 157</u> 18 113
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>22 553</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>29 430</u> 18 310	<u>22 080</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>21 778</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>28 654</u> 17 547	<u>21 305</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547

					-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>21 966</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732	<u>28 842</u> 17 732	<u>21 493</u> 17 732	<u>27 769</u> 17 732
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920	<u>29 034</u> 17 920	<u>21 684</u> 17 920	<u>27 961</u> 17 920
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>22 553</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>29 430</u> 18 310	<u>22 080</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>22 758</u> 18 511	<u>28 561</u> 18 511	<u>29 634</u> 18 511	<u>22 285</u> 18 511	<u>28 561</u> 18 511
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>22 553</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>29 430</u> 18 310	<u>22 080</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>22 758</u> 18 511	<u>28 561</u> 18 511	<u>29 634</u> 18 511	<u>22 285</u> 18 511	<u>28 561</u> 18 511
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>22 967</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717	<u>29 843</u> 18 717	<u>22 494</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>23 180</u> 18 927	<u>28 984</u> 18 927	<u>30 057</u> 18 927	<u>22 707</u> 18 927	<u>28 984</u> 18 927
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>23 622</u> 19 362	<u>29 426</u> 19 362	<u>30 499</u> 19 362	<u>23 149</u> 19 362	<u>29 426</u> 19 362
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>21 692</u> 17 679	<u>27 471</u> 17 679	<u>28 495</u> 17 679	<u>21 287</u> 17 679	<u>27 471</u> 17 679

					-	-	-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 093</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>21 620</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 278</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039	<u>29 154</u> 18 039	<u>21 805</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 660</u> 18 415	<u>28 463</u> 18 415	<u>29 536</u> 18 415	<u>22 187</u> 18 415	<u>28 463</u> 18 415
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 857</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609	<u>29 733</u> 18 609	<u>22 384</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 093</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>21 620</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 278</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039	<u>29 154</u> 18 039	<u>21 805</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 467</u> 18 225	<u>28 271</u> 18 225	<u>29 343</u> 18 225	<u>21 994</u> 18 225	<u>28 271</u> 18 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 857</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609	<u>29 733</u> 18 609	<u>22 384</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 058</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807	<u>29 934</u> 18 807	<u>22 585</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 278</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039	<u>29 154</u> 18 039	<u>21 805</u> 18 039	<u>28 082</u> 18 039
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 467</u> 18 225	<u>28 271</u> 18 225	<u>29 343</u> 18 225	<u>21 994</u> 18 225	<u>28 271</u> 18 225

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 660</u> 18 415	<u>28 463</u> 18 415	<u>29 536</u> 18 415	<u>22 187</u> 18 415	<u>28 463</u> 18 415
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 058</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807	<u>29 934</u> 18 807	<u>22 585</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 264</u> 19 009	<u>29 067</u> 19 009	<u>30 140</u> 19 009	<u>22 791</u> 19 009	<u>29 067</u> 19 009
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 058</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807	<u>29 934</u> 18 807	<u>22 585</u> 18 807	<u>28 862</u> 18 807
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 264</u> 19 009	<u>29 067</u> 19 009	<u>30 140</u> 19 009	<u>22 791</u> 19 009	<u>29 067</u> 19 009
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 474</u> 19 216	<u>29 277</u> 19 216	<u>30 350</u> 19 216	<u>23 000</u> 19 216	<u>29 277</u> 19 216
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 688</u> 19 427	<u>29 491</u> 19 427	<u>30 564</u> 19 427	<u>23 215</u> 19 427	<u>29 491</u> 19 427
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 132</u> 19 864	<u>29 935</u> 19 864	<u>31 008</u> 19 864	<u>23 659</u> 19 864	<u>29 935</u> 19 864
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>22 781</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750	<u>22 376</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 193</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>22 720</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939

					-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 389</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>22 916</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>23 794</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>23 321</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 003</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>23 530</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 193</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>22 720</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 389</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>22 916</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>23 589</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>23 116</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 003</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>23 530</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 216</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>23 743</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 389</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>22 916</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>23 589</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>23 116</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>23 794</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>23 321</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531



					-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 216</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>23 743</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>24 434</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161	<u>23 961</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 216</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>23 743</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>24 434</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161	<u>23 961</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>24 657</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>31 533</u> 20 380	<u>24 184</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>24 884</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>31 761</u> 20 604	<u>24 411</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>25 355</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>32 231</u> 21 067	<u>24 882</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>23 446</u> 19 405	<u>29 225</u> 19 405	<u>30 249</u> 19 405	<u>23 041</u> 19 405	<u>29 225</u> 19 405
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>23 865</u> 19 601	<u>29 668</u> 19 601	<u>30 741</u> 19 601	<u>23 392</u> 19 601	<u>29 668</u> 19 601
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 275</u> 20 005	<u>30 079</u> 20 005	<u>31 151</u> 20 005	<u>23 802</u> 20 005	<u>30 079</u> 20 005

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>24 487</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>31 363</u> 20 213	<u>24 014</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>23 865</u> 19 601	<u>29 668</u> 19 601	<u>30 741</u> 19 601	<u>23 392</u> 19 601	<u>29 668</u> 19 601
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 068</u> 19 801	<u>29 871</u> 19 801	<u>30 944</u> 19 801	<u>23 595</u> 19 801	<u>29 871</u> 19 801
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>24 487</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>31 363</u> 20 213	<u>24 014</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>24 703</u> 20 426	<u>30 506</u> 20 426	<u>31 579</u> 20 426	<u>24 230</u> 20 426	<u>30 506</u> 20 426
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>24 703</u> 20 426	<u>30 506</u> 20 426	<u>31 579</u> 20 426	<u>24 230</u> 20 426	<u>30 506</u> 20 426
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>24 924</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>31 800</u> 20 643	<u>24 451</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>25 380</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>32 256</u> 21 092	<u>24 907</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>25 615</u> 21 324	<u>31 419</u> 21 324	<u>32 492</u> 21 324	<u>25 142</u> 21 324	<u>31 419</u> 21 324
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>23 748</u> 19 702	<u>29 527</u> 19 702	<u>30 552</u> 19 702	<u>23 344</u> 19 702	<u>29 527</u> 19 702

					-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 170</u> 19 901	<u>29 973</u> 19 901	<u>31 046</u> 19 901	<u>23 697</u> 19 901	<u>29 973</u> 19 901
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>24 587</u> 20 312	<u>30 390</u> 20 312	<u>31 463</u> 20 312	<u>24 114</u> 20 312	<u>30 390</u> 20 312
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>24 802</u> 20 523	<u>30 605</u> 20 523	<u>31 678</u> 20 523	<u>24 329</u> 20 523	<u>30 605</u> 20 523
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 170</u> 19 901	<u>29 973</u> 19 901	<u>31 046</u> 19 901	<u>23 697</u> 19 901	<u>29 973</u> 19 901
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>24 376</u> 20 104	<u>30 180</u> 20 104	<u>31 253</u> 20 104	<u>23 903</u> 20 104	<u>30 180</u> 20 104
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>24 802</u> 20 523	<u>30 605</u> 20 523	<u>31 678</u> 20 523	<u>24 329</u> 20 523	<u>30 605</u> 20 523
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 021</u> 20 739	<u>30 825</u> 20 739	<u>31 898</u> 20 739	<u>24 548</u> 20 739	<u>30 825</u> 20 739
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 021</u> 20 739	<u>30 825</u> 20 739	<u>31 898</u> 20 739	<u>24 548</u> 20 739	<u>30 825</u> 20 739
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 246</u> 20 960	<u>31 049</u> 20 960	<u>32 122</u> 20 960	<u>24 773</u> 20 960	<u>31 049</u> 20 960
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>25 708</u> 21 416	<u>31 512</u> 21 416	<u>32 585</u> 21 416	<u>25 235</u> 21 416	<u>31 512</u> 21 416
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>25 948</u> 21 651	<u>31 751</u> 21 651	<u>32 824</u> 21 651	<u>25 475</u> 21 651	<u>31 751</u> 21 651

					-	-	-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>24 353</u> 20 298	<u>30 132</u> 20 298	<u>31 156</u> 20 298	<u>23 948</u> 20 298	<u>30 132</u> 20 298
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>24 781</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503	<u>31 657</u> 20 503	<u>24 308</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 210</u> 20 925	<u>31 014</u> 20 925	<u>32 087</u> 20 925	<u>24 737</u> 20 925	<u>31 014</u> 20 925
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 432</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143	<u>32 308</u> 21 143	<u>24 959</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>24 781</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503	<u>31 657</u> 20 503	<u>24 308</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>24 993</u> 20 712	<u>30 797</u> 20 712	<u>31 870</u> 20 712	<u>24 520</u> 20 712	<u>30 797</u> 20 712
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 432</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143	<u>32 308</u> 21 143	<u>24 959</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>25 658</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366	<u>32 534</u> 21 366	<u>25 185</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>25 658</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366	<u>32 534</u> 21 366	<u>25 185</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>25 889</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593	<u>32 765</u> 21 593	<u>25 416</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 366</u> 22 063	<u>32 169</u> 22 063	<u>33 242</u> 22 063	<u>25 893</u> 22 063	<u>32 169</u> 22 063
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>26 612</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>33 488</u> 22 305	<u>26 139</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>25 517</u> 21 443	<u>31 296</u> 21 443	<u>32 320</u> 21 443	<u>25 112</u> 21 443	<u>31 296</u> 21 443
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>25 957</u> 21 660	<u>31 760</u> 21 660	<u>32 833</u> 21 660	<u>25 483</u> 21 660	<u>31 760</u> 21 660
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 410</u> 22 106	<u>32 214</u> 22 106	<u>33 287</u> 22 106	<u>25 937</u> 22 106	<u>32 214</u> 22 106
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>26 644</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337	<u>33 521</u> 22 337	<u>26 171</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>25 957</u> 21 660	<u>31 760</u> 21 660	<u>32 833</u> 21 660	<u>25 483</u> 21 660	<u>31 760</u> 21 660
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 181</u> 21 881	<u>31 984</u> 21 881	<u>33 057</u> 21 881	<u>25 708</u> 21 881	<u>31 984</u> 21 881
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>26 644</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337	<u>33 521</u> 22 337	<u>26 171</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>26 883</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572	<u>33 759</u> 22 572	<u>26 410</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572

					-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>26 883</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572	<u>33 759</u> 22 572	<u>26 410</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 127</u> 22 812	<u>32 930</u> 22 812	<u>34 003</u> 22 812	<u>26 654</u> 22 812	<u>32 930</u> 22 812
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>27 631</u> 23 308	<u>33 434</u> 23 308	<u>34 507</u> 23 308	<u>27 158</u> 23 308	<u>33 434</u> 23 308
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>27 891</u> 23 564	<u>33 695</u> 23 564	<u>34 767</u> 23 564	<u>27 418</u> 23 564	<u>33 695</u> 23 564
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>27 811</u> 23 701	<u>33 590</u> 23 701	<u>34 614</u> 23 701	<u>27 406</u> 23 701	<u>33 590</u> 23 701
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 274</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>35 150</u> 23 940	<u>27 801</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 775</u> 24 434	<u>34 578</u> 24 434	<u>35 651</u> 24 434	<u>28 302</u> 24 434	<u>34 578</u> 24 434
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 034</u> 24 688	<u>34 837</u> 24 688	<u>35 910</u> 24 688	<u>28 561</u> 24 688	<u>34 837</u> 24 688
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 274</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>35 150</u> 23 940	<u>27 801</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 522</u> 24 185	<u>34 325</u> 24 185	<u>35 398</u> 24 185	<u>28 049</u> 24 185	<u>34 325</u> 24 185

					-	-	-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 034</u> 24 688	<u>34 837</u> 24 688	<u>35 910</u> 24 688	<u>28 561</u> 24 688	<u>34 837</u> 24 688
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 298</u> 24 948	<u>35 101</u> 24 948	<u>36 174</u> 24 948	<u>28 825</u> 24 948	<u>35 101</u> 24 948
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 298</u> 24 948	<u>35 101</u> 24 948	<u>36 174</u> 24 948	<u>28 825</u> 24 948	<u>35 101</u> 24 948
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 567</u> 25 214	<u>35 371</u> 25 214	<u>36 444</u> 25 214	<u>29 094</u> 25 214	<u>35 371</u> 25 214
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 124</u> 25 762	<u>35 928</u> 25 762	<u>37 001</u> 25 762	<u>29 651</u> 25 762	<u>35 928</u> 25 762
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 412</u> 26 045	<u>36 215</u> 26 045	<u>37 288</u> 26 045	<u>29 939</u> 26 045	<u>36 215</u> 26 045
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 941</u> 25 798	<u>35 720</u> 25 798	<u>36 744</u> 25 798	<u>29 537</u> 25 798	<u>35 720</u> 25 798
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 426</u> 26 058	<u>36 229</u> 26 058	<u>37 302</u> 26 058	<u>29 952</u> 26 058	<u>36 229</u> 26 058
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>37 848</u> 26 596	<u>30 498</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 253</u> 26 873	<u>37 056</u> 26 873	<u>38 129</u> 26 873	<u>30 780</u> 26 873	<u>37 056</u> 26 873

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 426</u> 26 058	<u>36 229</u> 26 058	<u>37 302</u> 26 058	<u>29 952</u> 26 058	<u>36 229</u> 26 058
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 696</u> 26 324	<u>36 499</u> 26 324	<u>37 572</u> 26 324	<u>30 223</u> 26 324	<u>36 499</u> 26 324
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 253</u> 26 873	<u>37 056</u> 26 873	<u>38 129</u> 26 873	<u>30 780</u> 26 873	<u>37 056</u> 26 873
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>31 540</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156	<u>38 417</u> 27 156	<u>31 067</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>31 540</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156	<u>38 417</u> 27 156	<u>31 067</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 834</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>31 361</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 440</u> 28 041	<u>38 243</u> 28 041	<u>39 316</u> 28 041	<u>31 967</u> 28 041	<u>38 243</u> 28 041
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 753</u> 28 349	<u>38 556</u> 28 349	<u>39 629</u> 28 349	<u>32 280</u> 28 349	<u>38 556</u> 28 349
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 543</u> 14 579	<u>24 322</u> 14 579	<u>25 347</u> 14 579	<u>18 139</u> 14 579	<u>24 322</u> 14 579
212-101-1600	5, 7473-2010	3							



					-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 855</u> 14 886	<u>24 634</u> 14 886	<u>25 658</u> 14 886	<u>18 450</u> 14 886	<u>24 634</u> 14 886
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 343</u> 15 367	<u>25 122</u> 15 367	<u>26 146</u> 15 367	<u>18 939</u> 15 367	<u>25 122</u> 15 367
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>19 720</u> 15 522	<u>25 524</u> 15 522	<u>26 597</u> 15 522	<u>19 247</u> 15 522	<u>25 524</u> 15 522
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 881</u> 15 680	<u>25 685</u> 15 680	<u>26 758</u> 15 680	<u>19 408</u> 15 680	<u>25 685</u> 15 680
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 046</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842	<u>26 922</u> 15 842	<u>19 573</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>20 384</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175	<u>27 261</u> 16 175	<u>19 911</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>20 559</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348	<u>27 436</u> 16 348	<u>20 086</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 881</u> 15 680	<u>25 685</u> 15 680	<u>26 758</u> 15 680	<u>19 408</u> 15 680	<u>25 685</u> 15 680
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 046</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842	<u>26 922</u> 15 842	<u>19 573</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 213</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007	<u>27 090</u> 16 007	<u>19 740</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007

					-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>20 559</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348	<u>27 436</u> 16 348	<u>20 086</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 738</u> 16 523	<u>26 541</u> 16 523	<u>27 614</u> 16 523	<u>20 265</u> 16 523	<u>26 541</u> 16 523
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 046</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842	<u>26 922</u> 15 842	<u>19 573</u> 15 842	<u>25 849</u> 15 842
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 213</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007	<u>27 090</u> 16 007	<u>19 740</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>20 384</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175	<u>27 261</u> 16 175	<u>19 911</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 738</u> 16 523	<u>26 541</u> 16 523	<u>27 614</u> 16 523	<u>20 265</u> 16 523	<u>26 541</u> 16 523
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 920</u> 16 703	<u>26 724</u> 16 703	<u>27 797</u> 16 703	<u>20 447</u> 16 703	<u>26 724</u> 16 703
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 213</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007	<u>27 090</u> 16 007	<u>19 740</u> 16 007	<u>26 017</u> 16 007
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>20 384</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175	<u>27 261</u> 16 175	<u>19 911</u> 16 175	<u>26 188</u> 16 175
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>20 559</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348	<u>27 436</u> 16 348	<u>20 086</u> 16 348	<u>26 363</u> 16 348
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 920</u> 16 703	<u>26 724</u> 16 703	<u>27 797</u> 16 703	<u>20 447</u> 16 703	<u>26 724</u> 16 703

					-	-	-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 107</u> 16 886	<u>26 910</u> 16 886	<u>27 983</u> 16 886	<u>20 634</u> 16 886	<u>26 910</u> 16 886
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>19 981</u> 15 995	<u>25 760</u> 15 995	<u>26 784</u> 15 995	<u>19 577</u> 15 995	<u>25 760</u> 15 995
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 365</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156	<u>27 241</u> 16 156	<u>19 892</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 532</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>20 059</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 703</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489	<u>27 580</u> 16 489	<u>20 230</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 056</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836	<u>27 932</u> 16 836	<u>20 583</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 238</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016	<u>28 114</u> 17 016	<u>20 765</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 532</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>20 059</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 703</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489	<u>27 580</u> 16 489	<u>20 230</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 878</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661	<u>27 754</u> 16 661	<u>20 405</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 238</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016	<u>28 114</u> 17 016	<u>20 765</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 424</u> 17 199	<u>27 227</u> 17 199	<u>28 300</u> 17 199	<u>20 951</u> 17 199	<u>27 227</u> 17 199
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 703</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489	<u>27 580</u> 16 489	<u>20 230</u> 16 489	<u>26 507</u> 16 489
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 878</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661	<u>27 754</u> 16 661	<u>20 405</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 056</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836	<u>27 932</u> 16 836	<u>20 583</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 424</u> 17 199	<u>27 227</u> 17 199	<u>28 300</u> 17 199	<u>20 951</u> 17 199	<u>27 227</u> 17 199
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 614</u> 17 385	<u>27 417</u> 17 385	<u>28 490</u> 17 385	<u>21 141</u> 17 385	<u>27 417</u> 17 385
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 878</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661	<u>27 754</u> 16 661	<u>20 405</u> 16 661	<u>26 681</u> 16 661
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 056</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836	<u>27 932</u> 16 836	<u>20 583</u> 16 836	<u>26 859</u> 16 836
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 238</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016	<u>28 114</u> 17 016	<u>20 765</u> 17 016	<u>27 041</u> 17 016
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 614</u> 17 385	<u>27 417</u> 17 385	<u>28 490</u> 17 385	<u>21 141</u> 17 385	<u>27 417</u> 17 385

					-	-	-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 808</u> 17 577	<u>27 611</u> 17 577	<u>28 684</u> 17 577	<u>21 335</u> 17 577	<u>27 611</u> 17 577
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 256</u> 16 265	<u>26 035</u> 16 265	<u>27 059</u> 16 265	<u>19 851</u> 16 265	<u>26 035</u> 16 265
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 643</u> 16 429	<u>26 446</u> 16 429	<u>27 519</u> 16 429	<u>20 170</u> 16 429	<u>26 446</u> 16 429
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 813</u> 16 597	<u>26 616</u> 16 597	<u>27 689</u> 16 597	<u>20 340</u> 16 597	<u>26 616</u> 16 597
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 987</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768	<u>27 863</u> 16 768	<u>20 514</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 345</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>28 222</u> 17 121	<u>20 872</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 530</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303	<u>28 407</u> 17 303	<u>21 057</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 813</u> 16 597	<u>26 616</u> 16 597	<u>27 689</u> 16 597	<u>20 340</u> 16 597	<u>26 616</u> 16 597
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 987</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768	<u>27 863</u> 16 768	<u>20 514</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 164</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943	<u>28 040</u> 16 943	<u>20 691</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943

					-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 530</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303	<u>28 407</u> 17 303	<u>21 057</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 719</u> 17 489	<u>27 523</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>21 246</u> 17 489	<u>27 523</u> 17 489
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 987</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768	<u>27 863</u> 16 768	<u>20 514</u> 16 768	<u>26 790</u> 16 768
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 164</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943	<u>28 040</u> 16 943	<u>20 691</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 345</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>28 222</u> 17 121	<u>20 872</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 719</u> 17 489	<u>27 523</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>21 246</u> 17 489	<u>27 523</u> 17 489
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 913</u> 17 680	<u>27 716</u> 17 680	<u>28 789</u> 17 680	<u>21 440</u> 17 680	<u>27 716</u> 17 680
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 164</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943	<u>28 040</u> 16 943	<u>20 691</u> 16 943	<u>26 968</u> 16 943
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 345</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>28 222</u> 17 121	<u>20 872</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 530</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303	<u>28 407</u> 17 303	<u>21 057</u> 17 303	<u>27 334</u> 17 303
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 913</u> 17 680	<u>27 716</u> 17 680	<u>28 789</u> 17 680	<u>21 440</u> 17 680	<u>27 716</u> 17 680

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 110</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>28 986</u> 17 874	<u>21 637</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 291</u> 17 284	<u>27 070</u> 17 284	<u>28 094</u> 17 284	<u>20 886</u> 17 284	<u>27 070</u> 17 284
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 688</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>28 564</u> 17 458	<u>21 215</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>21 869</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>28 745</u> 17 636	<u>21 396</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 053</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818	<u>28 930</u> 17 818	<u>21 580</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 435</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>29 311</u> 18 193	<u>21 962</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>22 631</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387	<u>29 508</u> 18 387	<u>22 158</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>21 869</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>28 745</u> 17 636	<u>21 396</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 053</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818	<u>28 930</u> 17 818	<u>21 580</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 242</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004	<u>29 118</u> 18 004	<u>21 769</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004

					-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 631</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387	<u>29 508</u> 18 387	<u>22 158</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>22 832</u> 18 585	<u>28 636</u> 18 585	<u>29 708</u> 18 585	<u>22 359</u> 18 585	<u>28 636</u> 18 585
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 053</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818	<u>28 930</u> 17 818	<u>21 580</u> 17 818	<u>27 857</u> 17 818
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 242</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004	<u>29 118</u> 18 004	<u>21 769</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 435</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>29 311</u> 18 193	<u>21 962</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>22 832</u> 18 585	<u>28 636</u> 18 585	<u>29 708</u> 18 585	<u>22 359</u> 18 585	<u>28 636</u> 18 585
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 037</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>22 564</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 242</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004	<u>29 118</u> 18 004	<u>21 769</u> 18 004	<u>28 045</u> 18 004
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 435</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>29 311</u> 18 193	<u>21 962</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>22 631</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387	<u>29 508</u> 18 387	<u>22 158</u> 18 387	<u>28 435</u> 18 387
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 037</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>22 564</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787



					-	-	-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 247</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>30 123</u> 18 993	<u>22 774</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 037</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>22 564</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 247</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>30 123</u> 18 993	<u>22 774</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 462</u> 19 204	<u>29 265</u> 19 204	<u>30 338</u> 19 204	<u>22 988</u> 19 204	<u>29 265</u> 19 204
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>23 681</u> 19 420	<u>29 484</u> 19 420	<u>30 557</u> 19 420	<u>23 208</u> 19 420	<u>29 484</u> 19 420
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 134</u> 19 866	<u>29 938</u> 19 866	<u>31 011</u> 19 866	<u>23 661</u> 19 866	<u>29 938</u> 19 866
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 234</u> 18 212	<u>28 013</u> 18 212	<u>29 037</u> 18 212	<u>21 829</u> 18 212	<u>28 013</u> 18 212
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 640</u> 18 396	<u>28 444</u> 18 396	<u>29 517</u> 18 396	<u>22 167</u> 18 396	<u>28 444</u> 18 396
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 831</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584	<u>29 707</u> 18 584	<u>22 358</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 224</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971	<u>30 101</u> 18 971	<u>22 751</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 427</u> 19 170	<u>29 231</u> 19 170	<u>30 304</u> 19 170	<u>22 954</u> 19 170	<u>29 231</u> 19 170
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 640</u> 18 396	<u>28 444</u> 18 396	<u>29 517</u> 18 396	<u>22 167</u> 18 396	<u>28 444</u> 18 396
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 831</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584	<u>29 707</u> 18 584	<u>22 358</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 026</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>29 902</u> 18 775	<u>22 553</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>23 427</u> 19 170	<u>29 231</u> 19 170	<u>30 304</u> 19 170	<u>22 954</u> 19 170	<u>29 231</u> 19 170
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 635</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>30 511</u> 19 374	<u>23 162</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 831</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584	<u>29 707</u> 18 584	<u>22 358</u> 18 584	<u>28 635</u> 18 584
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 026</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>29 902</u> 18 775	<u>22 553</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 224</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971	<u>30 101</u> 18 971	<u>22 751</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 635</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>30 511</u> 19 374	<u>23 162</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 846</u> 19 583	<u>29 650</u> 19 583	<u>30 723</u> 19 583	<u>23 373</u> 19 583	<u>29 650</u> 19 583

					-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 635</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>30 511</u> 19 374	<u>23 162</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 846</u> 19 583	<u>29 650</u> 19 583	<u>30 723</u> 19 583	<u>23 373</u> 19 583	<u>29 650</u> 19 583
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 062</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>30 939</u> 19 796	<u>23 589</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 283</u> 20 013	<u>30 087</u> 20 013	<u>31 160</u> 20 013	<u>23 810</u> 20 013	<u>30 087</u> 20 013
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 740</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463	<u>31 617</u> 20 463	<u>24 267</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>23 482</u> 19 440	<u>29 261</u> 19 440	<u>30 285</u> 19 440	<u>23 077</u> 19 440	<u>29 261</u> 19 440
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>23 901</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>30 777</u> 19 636	<u>23 428</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 104</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837	<u>30 980</u> 19 837	<u>23 631</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 524</u> 20 250	<u>30 327</u> 20 250	<u>31 400</u> 20 250	<u>24 051</u> 20 250	<u>30 327</u> 20 250
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>24 741</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463	<u>31 617</u> 20 463	<u>24 268</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463

					-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>23 901</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>30 777</u> 19 636	<u>23 428</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 104</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837	<u>30 980</u> 19 837	<u>23 631</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 312</u> 20 041	<u>30 115</u> 20 041	<u>31 188</u> 20 041	<u>23 839</u> 20 041	<u>30 115</u> 20 041
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>24 741</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463	<u>31 617</u> 20 463	<u>24 268</u> 20 463	<u>30 544</u> 20 463
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>24 962</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681	<u>31 838</u> 20 681	<u>24 489</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 104</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837	<u>30 980</u> 19 837	<u>23 631</u> 19 837	<u>29 908</u> 19 837
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 312</u> 20 041	<u>30 115</u> 20 041	<u>31 188</u> 20 041	<u>23 839</u> 20 041	<u>30 115</u> 20 041
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 524</u> 20 250	<u>30 327</u> 20 250	<u>31 400</u> 20 250	<u>24 051</u> 20 250	<u>30 327</u> 20 250
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>24 962</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681	<u>31 838</u> 20 681	<u>24 489</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 188</u> 20 903	<u>30 991</u> 20 903	<u>32 064</u> 20 903	<u>24 715</u> 20 903	<u>30 991</u> 20 903
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>24 962</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681	<u>31 838</u> 20 681	<u>24 489</u> 20 681	<u>30 765</u> 20 681

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 188</u> 20 903	<u>30 991</u> 20 903	<u>32 064</u> 20 903	<u>24 715</u> 20 903	<u>30 991</u> 20 903
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 419</u> 21 130	<u>31 222</u> 21 130	<u>32 295</u> 21 130	<u>24 946</u> 21 130	<u>31 222</u> 21 130
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>25 655</u> 21 363	<u>31 458</u> 21 363	<u>32 531</u> 21 363	<u>25 181</u> 21 363	<u>31 458</u> 21 363
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 142</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843	<u>25 669</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>24 090</u> 20 039	<u>29 869</u> 20 039	<u>30 893</u> 20 039	<u>23 685</u> 20 039	<u>29 869</u> 20 039
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 515</u> 20 241	<u>30 319</u> 20 241	<u>31 391</u> 20 241	<u>24 042</u> 20 241	<u>30 319</u> 20 241
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 939</u> 20 658	<u>30 743</u> 20 658	<u>31 815</u> 20 658	<u>24 466</u> 20 658	<u>30 743</u> 20 658
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 158</u> 20 874	<u>30 961</u> 20 874	<u>32 034</u> 20 874	<u>24 685</u> 20 874	<u>30 961</u> 20 874
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 515</u> 20 241	<u>30 319</u> 20 241	<u>31 391</u> 20 241	<u>24 042</u> 20 241	<u>30 319</u> 20 241
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 725</u> 20 448	<u>30 528</u> 20 448	<u>31 601</u> 20 448	<u>24 252</u> 20 448	<u>30 528</u> 20 448

					-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 158</u> 20 874	<u>30 961</u> 20 874	<u>32 034</u> 20 874	<u>24 685</u> 20 874	<u>30 961</u> 20 874
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 381</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093	<u>32 257</u> 21 093	<u>24 908</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 381</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093	<u>32 257</u> 21 093	<u>24 908</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 609</u> 21 318	<u>31 412</u> 21 318	<u>32 485</u> 21 318	<u>25 136</u> 21 318	<u>31 412</u> 21 318
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 080</u> 21 781	<u>31 883</u> 21 781	<u>32 956</u> 21 781	<u>25 607</u> 21 781	<u>31 883</u> 21 781
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 323</u> 22 021	<u>32 126</u> 22 021	<u>33 199</u> 22 021	<u>25 850</u> 22 021	<u>32 126</u> 22 021
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>24 789</u> 20 726	<u>30 568</u> 20 726	<u>31 592</u> 20 726	<u>24 384</u> 20 726	<u>30 568</u> 20 726
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>24 822</u> 20 759	<u>30 601</u> 20 759	<u>31 625</u> 20 759	<u>24 417</u> 20 759	<u>30 601</u> 20 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 254</u> 20 969	<u>31 058</u> 20 969	<u>32 131</u> 20 969	<u>24 781</u> 20 969	<u>31 058</u> 20 969

					-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>25 694</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>25 221</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>25 920</u> 21 624	<u>31 723</u> 21 624	<u>32 796</u> 21 624	<u>25 447</u> 21 624	<u>31 723</u> 21 624
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 254</u> 20 969	<u>31 058</u> 20 969	<u>32 131</u> 20 969	<u>24 781</u> 20 969	<u>31 058</u> 20 969
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>25 472</u> 21 183	<u>31 275</u> 21 183	<u>32 348</u> 21 183	<u>24 999</u> 21 183	<u>31 275</u> 21 183
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>25 920</u> 21 624	<u>31 723</u> 21 624	<u>32 796</u> 21 624	<u>25 447</u> 21 624	<u>31 723</u> 21 624
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 151</u> 21 852	<u>31 955</u> 21 852	<u>33 028</u> 21 852	<u>25 678</u> 21 852	<u>31 955</u> 21 852
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 151</u> 21 852	<u>31 955</u> 21 852	<u>33 028</u> 21 852	<u>25 678</u> 21 852	<u>31 955</u> 21 852
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>26 388</u> 22 084	<u>32 191</u> 22 084	<u>33 264</u> 22 084	<u>25 914</u> 22 084	<u>32 191</u> 22 084
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>26 875</u> 22 564	<u>32 679</u> 22 564	<u>33 752</u> 22 564	<u>26 402</u> 22 564	<u>32 679</u> 22 564
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 127</u> 22 812	<u>32 931</u> 22 812	<u>34 004</u> 22 812	<u>26 654</u> 22 812	<u>32 931</u> 22 812
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 010</u> 21 929	<u>31 789</u> 21 929	<u>32 814</u> 21 929	<u>25 606</u> 21 929	<u>31 789</u> 21 929
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 455</u> 22 150	<u>32 258</u> 22 150	<u>33 331</u> 22 150	<u>25 982</u> 22 150	<u>32 258</u> 22 150
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>26 919</u> 22 607	<u>32 722</u> 22 607	<u>33 795</u> 22 607	<u>26 446</u> 22 607	<u>32 722</u> 22 607
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 158</u> 22 843	<u>32 962</u> 22 843	<u>34 035</u> 22 843	<u>26 685</u> 22 843	<u>32 962</u> 22 843
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 455</u> 22 150	<u>32 258</u> 22 150	<u>33 331</u> 22 150	<u>25 982</u> 22 150	<u>32 258</u> 22 150
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 685</u> 22 376	<u>32 488</u> 22 376	<u>33 561</u> 22 376	<u>26 212</u> 22 376	<u>32 488</u> 22 376
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 158</u> 22 843	<u>32 962</u> 22 843	<u>34 035</u> 22 843	<u>26 685</u> 22 843	<u>32 962</u> 22 843
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 403</u> 23 083	<u>33 206</u> 23 083	<u>34 279</u> 23 083	<u>26 929</u> 23 083	<u>33 206</u> 23 083
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 403</u> 23 083	<u>33 206</u> 23 083	<u>34 279</u> 23 083	<u>26 929</u> 23 083	<u>33 206</u> 23 083
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 652</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>34 528</u> 23 329	<u>27 179</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>28 167</u> 23 836	<u>33 971</u> 23 836	<u>35 044</u> 23 836	<u>27 694</u> 23 836	<u>33 971</u> 23 836



					-	-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 433</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>27 960</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 341</u> 24 223	<u>34 120</u> 24 223	<u>35 144</u> 24 223	<u>27 936</u> 24 223	<u>34 120</u> 24 223
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 809</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467	<u>35 685</u> 24 467	<u>28 336</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>28 849</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 586</u> 25 232	<u>35 389</u> 25 232	<u>36 462</u> 25 232	<u>29 113</u> 25 232	<u>35 389</u> 25 232
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 809</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467	<u>35 685</u> 24 467	<u>28 336</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 717	<u>34 866</u> 24 717	<u>35 939</u> 24 717	<u>28 590</u> 24 717	<u>34 866</u> 24 717
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 586</u> 25 232	<u>35 389</u> 25 232	<u>36 462</u> 25 232	<u>29 113</u> 25 232	<u>35 389</u> 25 232
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 856</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498	<u>36 732</u> 25 498	<u>29 383</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 856</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498	<u>36 732</u> 25 498	<u>29 383</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498

					-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 131</u> 25 769	<u>35 935</u> 25 769	<u>37 008</u> 25 769	<u>29 658</u> 25 769	<u>35 935</u> 25 769
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 701</u> 26 329	<u>36 504</u> 26 329	<u>37 577</u> 26 329	<u>30 227</u> 26 329	<u>36 504</u> 26 329
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 994</u> 26 618	<u>36 798</u> 26 618	<u>37 871</u> 26 618	<u>30 521</u> 26 618	<u>36 798</u> 26 618
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 522</u> 26 369	<u>36 301</u> 26 369	<u>37 325</u> 26 369	<u>30 117</u> 26 369	<u>36 301</u> 26 369
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 012</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>37 888</u> 26 635	<u>30 539</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 570</u> 27 185	<u>37 373</u> 27 185	<u>38 446</u> 27 185	<u>31 097</u> 27 185	<u>37 373</u> 27 185
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 857</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>38 734</u> 27 468	<u>31 384</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>37 888</u> 26 635	<u>30 539</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 288</u> 26 907	<u>37 091</u> 26 907	<u>38 164</u> 26 907	<u>30 815</u> 26 907	<u>37 091</u> 26 907
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 857</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>38 734</u> 27 468	<u>31 384</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 151</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757	<u>39 028</u> 27 757	<u>31 678</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 151</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757	<u>39 028</u> 27 757	<u>31 678</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 451</u> 28 052	<u>38 255</u> 28 052	<u>39 328</u> 28 052	<u>31 978</u> 28 052	<u>38 255</u> 28 052
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 071</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662	<u>39 947</u> 28 662	<u>32 598</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 391</u> 28 977	<u>39 194</u> 28 977	<u>40 267</u> 28 977	<u>32 918</u> 28 977	<u>39 194</u> 28 977

					.
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 177</u> 14 337
212-101-0200	7473-2010 5	3			

8.04-08-2024

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 482</u> 14 637
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 941</u> 15 089
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 240</u> 15 242
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 398</u> 15 397
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 559</u> 15 556
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 892</u> 15 883
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 064</u> 16 052
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 398</u> 15 397
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 559</u> 15 556
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 724</u> 15 718

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 064</u> 16 052
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 239</u> 16 225
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 559</u> 15 556
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 724</u> 15 718
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 892</u> 15 883
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 239</u> 16 225
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 418</u> 16 401
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 724</u> 15 718
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 892</u> 15 883
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 064</u> 16 052
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 418</u> 16 401

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 602</u> 16 582
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 516</u> 15 655
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 821</u> 15 813
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 984</u> 15 974
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 152</u> 16 139
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 479
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 675</u> 16 654
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 984</u> 15 974
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 152</u> 16 139
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 323</u> 16 307

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 675</u> 16 654
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 857</u> 16 833
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 152</u> 16 139
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 323</u> 16 307
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 479
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 857</u> 16 833
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 043</u> 17 016
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 323</u> 16 307
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 479
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 675</u> 16 654
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 043</u> 17 016

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 233</u> 17 203
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 788</u> 15 923
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 095</u> 16 083
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 262</u> 16 248
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 432</u> 16 415
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 783</u> 16 761
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 965</u> 16 939
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 262</u> 16 248
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 432</u> 16 415
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 606</u> 16 586



212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 965</u> 16 939
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 150</u> 17 121
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 432</u> 16 415
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 606</u> 16 586
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 783</u> 16 761
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 150</u> 17 121
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 339</u> 17 307
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 606</u> 16 586
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 783</u> 16 761
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 965</u> 16 939
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 339</u> 17 307

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 532</u> 17 497
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 726</u> 16 845
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 042</u> 17 015
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 219</u> 17 189
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 399</u> 17 366
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 770</u> 17 732
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 962</u> 17 920
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 219</u> 17 189
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 399</u> 17 366
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 583</u> 17 547

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 962</u> 17 920
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 158</u> 18 113
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 399</u> 17 366
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 583</u> 17 547
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 770</u> 17 732
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 158</u> 18 113
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 358</u> 18 310
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 583</u> 17 547
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 770</u> 17 732
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 962</u> 17 920
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 358</u> 18 310

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 562</u> 18 511
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 358</u> 18 310
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 18 511
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 771</u> 18 717
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 985</u> 18 927
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 427</u> 19 362
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 572</u> 17 679
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 897</u> 17 857
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 083</u> 18 039
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 464</u> 18 415

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 661</u> 18 609
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 897</u> 17 857
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 083</u> 18 039
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 272</u> 18 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 661</u> 18 609
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 863</u> 18 807
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 083</u> 18 039
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 272</u> 18 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 464</u> 18 415
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 863</u> 18 807
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 068</u> 19 009

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 863</u> 18 807
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 068</u> 19 009
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 278</u> 19 216
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 427
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 936</u> 19 864
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 661</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 997</u> 18 939
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 193</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 598</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 807</u> 19 737

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 997</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 193</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 394</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 807</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 021</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 193</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 394</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 598</u> 19 531
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 021</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 238</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 021</u> 19 947

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 238</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 461</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 689</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 159</u> 21 067
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>25 326</u> 19 405
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>25 669</u> 19 601
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 080</u> 20 005
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>26 291</u> 20 213
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>25 669</u> 19 601
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 872</u> 19 801



212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>26 291</u> 20 213
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>26 508</u> 20 426
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>26 508</u> 20 426
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>26 728</u> 20 643
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>27 184</u> 21 092
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>27 420</u> 21 324
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>25 628</u> 19 702
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>25 974</u> 19 901
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 391</u> 20 312
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>26 606</u> 20 523

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>25 974</u> 19 901
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 181</u> 20 104
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>26 606</u> 20 523
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 739
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 739
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 050</u> 20 960
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>27 513</u> 21 416
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>27 752</u> 21 651
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>26 233</u> 20 298
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>26 585</u> 20 503

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 015</u> 20 925
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 236</u> 21 143
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>26 585</u> 20 503
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 798</u> 20 712
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 236</u> 21 143
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>27 462</u> 21 366
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>27 462</u> 21 366
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>27 693</u> 21 593
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>28 170</u> 22 063
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>28 417</u> 22 305
212-101-1200	7473-2010 35	3			

212-101-1201		3	1	2400	<u>27 397</u> 21 443
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 761</u> 21 660
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 215</u> 22 106
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 449</u> 22 337
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 761</u> 21 660
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>27 985</u> 21 881
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 449</u> 22 337
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>28 688</u> 22 572
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>28 688</u> 22 572
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>28 931</u> 22 812
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>29 435</u> 23 308

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>29 696</u> 23 564
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 691</u> 23 701
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 078</u> 23 940
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 579</u> 24 434
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 838</u> 24 688
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 078</u> 23 940
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 326</u> 24 185
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 838</u> 24 688
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 102</u> 24 948
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 102</u> 24 948

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 372</u> 25 214
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 929</u> 25 762
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 216</u> 26 045
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 821</u> 25 798
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 230</u> 26 058
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 776</u> 26 596
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>33 057</u> 26 873
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 230</u> 26 058
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 500</u> 26 324
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>33 057</u> 26 873

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 345</u> 27 156
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 345</u> 27 156
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 638</u> 27 444
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>34 244</u> 28 041
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 557</u> 28 349
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 423</u> 14 579
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 735</u> 14 886
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			

212-101-1701		3	1	2400	<u>21 223</u> 15 367
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 525</u> 15 522
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 686</u> 15 680
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 850</u> 15 842
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 189</u> 16 175
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 364</u> 16 348
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 686</u> 15 680
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 850</u> 15 842
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 018</u> 16 007
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 364</u> 16 348
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 542</u> 16 523



212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 850</u> 15 842
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 018</u> 16 007
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 189</u> 16 175
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 542</u> 16 523
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 725</u> 16 703
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 018</u> 16 007
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 189</u> 16 175
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 364</u> 16 348
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 725</u> 16 703
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 911</u> 16 886
212-101-1800	10, 7473-2010	3			

212-101-1801		3	1	2400	<u>21 861</u> 15 995
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 169</u> 16 156
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 337</u> 16 321
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 508</u> 16 489
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 860</u> 16 836
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 042</u> 17 016
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 337</u> 16 321
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 508</u> 16 489
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 682</u> 16 661
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 042</u> 17 016
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 228</u> 17 199

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 508</u> 16 489
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 682</u> 16 661
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 860</u> 16 836
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 228</u> 17 199
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 418</u> 17 385
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 682</u> 16 661
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 860</u> 16 836
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 042</u> 17 016
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 418</u> 17 385
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 612</u> 17 577
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			

212-101-1901		3	1	2400	<u>22 136</u> 16 265
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 447</u> 16 429
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 617</u> 16 597
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 791</u> 16 768
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 150</u> 17 121
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 335</u> 17 303
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 617</u> 16 597
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 16 768
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 969</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 335</u> 17 303
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 524</u> 17 489

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 16 768
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 969</u> 16 943
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 150</u> 17 121
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 524</u> 17 489
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 717</u> 17 680
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 969</u> 16 943
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 150</u> 17 121
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 335</u> 17 303
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 717</u> 17 680
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 914</u> 17 874
212-101-2000	15, 7473-2010	3			

212-101-2001		3	1	2400	<u>23 171</u> 17 284
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 492</u> 17 458
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 673</u> 17 636
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 858</u> 17 818
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 239</u> 18 193
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 436</u> 18 387
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 673</u> 17 636
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 858</u> 17 818
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 046</u> 18 004
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 436</u> 18 387
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 637</u> 18 585

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 858</u> 17 818
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 046</u> 18 004
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 239</u> 18 193
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 637</u> 18 585
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 842</u> 18 787
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 046</u> 18 004
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 239</u> 18 193
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 436</u> 18 387
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 842</u> 18 787
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 052</u> 18 993
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 842</u> 18 787

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 052</u> 18 993
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 266</u> 19 204
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 485</u> 19 420
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 939</u> 19 866
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 114</u> 18 212
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 445</u> 18 396
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 636</u> 18 584
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 029</u> 18 971
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 232</u> 19 170
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 445</u> 18 396



212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 636</u> 18 584
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 830</u> 18 775
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 232</u> 19 170
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 439</u> 19 374
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 636</u> 18 584
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 830</u> 18 775
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 029</u> 18 971
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 439</u> 19 374
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 651</u> 19 583
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 439</u> 19 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 651</u> 19 583

				,	.
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 867</u> 19 796
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 088</u> 20 013
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 545</u> 20 463
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 362</u> 19 440
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 705</u> 19 636
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 909</u> 19 837
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 329</u> 20 250
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 545</u> 20 463
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 705</u> 19 636
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 909</u> 19 837

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 116</u> 20 041
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 545</u> 20 463
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 766</u> 20 681
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 909</u> 19 837
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 116</u> 20 041
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 329</u> 20 250
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 766</u> 20 681
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 992</u> 20 903
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 766</u> 20 681
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 992</u> 20 903
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 223</u> 21 130

				,	.
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 459</u> 21 363
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 947</u> 21 843
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 970</u> 20 039
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 320</u> 20 241
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 744</u> 20 658
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>26 962</u> 20 874
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 320</u> 20 241
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 529</u> 20 448
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>26 962</u> 20 874
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 185</u> 21 093

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 185</u> 21 093
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 413</u> 21 318
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>27 884</u> 21 781
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 127</u> 22 021
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 669</u> 20 726
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 702</u> 20 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 059</u> 20 969
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 498</u> 21 401
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>27 724</u> 21 624

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 059</u> 20 969
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 276</u> 21 183
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>27 724</u> 21 624
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 852
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 852
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 084
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 680</u> 22 564
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>28 932</u> 22 812
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 890</u> 21 929
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 259</u> 22 150

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 723</u> 22 607
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 963</u> 22 843
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 259</u> 22 150
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 489</u> 22 376
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 963</u> 22 843
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 207</u> 23 083
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 207</u> 23 083
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 456</u> 23 329
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 972</u> 23 836
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 238</u> 24 098
212-101-2700	40, 7473-2010	3			

212-101-2701		3	1	2400	<u>30 221</u> 24 223
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>30 613</u> 24 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 126</u> 24 972
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 390</u> 25 232
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>30 613</u> 24 467
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 867</u> 24 717
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 390</u> 25 232
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 660</u> 25 498
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 660</u> 25 498
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 25 769
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>32 505</u> 26 329



212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 799</u> 26 618
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 402</u> 26 369
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 816</u> 26 635
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 374</u> 27 185
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>33 662</u> 27 468
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>32 816</u> 26 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 092</u> 26 907
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>33 662</u> 27 468
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>33 956</u> 27 757
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>33 956</u> 27 757

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>34 256</u> 28 052
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>34 875</u> 28 662
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>35 195</u> 28 977

**212-102.**

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 699</u> 14 525	<u>24 267</u> 14 525	<u>20 082</u> 14 525	<u>19 987</u> 14 525	<u>17 866</u> 14 525
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 007</u> 14 828	<u>24 575</u> 14 828	<u>20 391</u> 14 828	<u>20 296</u> 14 828	<u>18 174</u> 14 828
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 474</u> 15 287	<u>25 041</u> 15 287	<u>20 857</u> 15 287	<u>20 762</u> 15 287	<u>18 640</u> 15 287

						-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 054</u> 15 858	<u>25 622</u> 15 858	<u>21 438</u> 15 858	<u>21 342</u> 15 858	<u>19 221</u> 15 858
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 332</u> 16 132	<u>25 899</u> 16 132	<u>21 715</u> 16 132	<u>21 620</u> 16 132	<u>19 499</u> 16 132
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 282</u> 17 067	<u>26 850</u> 17 067	<u>22 666</u> 17 067	<u>22 571</u> 17 067	<u>20 449</u> 17 067
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 141</u> 17 912	<u>27 708</u> 17 912	<u>23 524</u> 17 912	<u>23 429</u> 17 912	<u>21 307</u> 17 912
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 245</u> 18 999	<u>28 813</u> 18 999	<u>24 628</u> 18 999	<u>24 533</u> 18 999	<u>22 412</u> 18 999
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 917</u> 19 661	<u>29 485</u> 19 661	<u>25 301</u> 19 661	<u>25 206</u> 19 661	<u>23 084</u> 19 661
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 226</u> 19 964	<u>29 793</u> 19 964	<u>25 609</u> 19 964	<u>25 514</u> 19 964	<u>23 393</u> 19 964
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 837</u> 20 565	<u>30 404</u> 20 565	<u>26 220</u> 20 565	<u>26 125</u> 20 565	<u>24 003</u> 20 565
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 996</u> 14 816	<u>24 563</u> 14 816	<u>20 379</u> 14 816	<u>20 284</u> 14 816	<u>18 162</u> 14 816
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 311</u> 15 127	<u>24 879</u> 15 127	<u>20 694</u> 15 127	<u>20 599</u> 15 127	<u>18 478</u> 15 127

						-	-	-	-
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 807</u> 15 615	<u>25 375</u> 15 615	<u>21 191</u> 15 615	<u>21 096</u> 15 615	<u>18 974</u> 15 615
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 455</u> 16 252	<u>26 022</u> 16 252	<u>21 838</u> 16 252	<u>21 743</u> 16 252	<u>19 621</u> 16 252
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 736</u> 16 530	<u>26 304</u> 16 530	<u>22 120</u> 16 530	<u>22 024</u> 16 530	<u>19 903</u> 16 530
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 789</u> 17 566	<u>27 357</u> 17 566	<u>23 172</u> 17 566	<u>23 077</u> 17 566	<u>20 956</u> 17 566
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 747</u> 18 508	<u>28 314</u> 18 508	<u>24 130</u> 18 508	<u>24 035</u> 18 508	<u>21 913</u> 18 508
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 014</u> 19 756	<u>29 582</u> 19 756	<u>25 398</u> 19 756	<u>25 303</u> 19 756	<u>23 181</u> 19 756
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 631</u> 20 363	<u>30 199</u> 20 363	<u>26 015</u> 20 363	<u>25 920</u> 20 363	<u>23 798</u> 20 363
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 339</u> 21 060	<u>30 907</u> 21 060	<u>26 722</u> 21 060	<u>26 627</u> 21 060	<u>24 506</u> 21 060
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 379</u> 21 099	<u>30 946</u> 21 099	<u>26 762</u> 21 099	<u>26 667</u> 21 099	<u>24 546</u> 21 099

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 488</u> 14 525	<u>24 267</u> 14 525	<u>25 291</u> 14 525	<u>18 083</u> 14 525	<u>24 267</u> 14 525
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 796</u> 14 828	<u>24 575</u> 14 828	<u>25 599</u> 14 828	<u>18 391</u> 14 828	<u>24 575</u> 14 828
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>19 262</u> 15 287	<u>25 041</u> 15 287	<u>26 065</u> 15 287	<u>18 857</u> 15 287	<u>25 041</u> 15 287
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 843</u> 15 858	<u>25 622</u> 15 858	<u>26 646</u> 15 858	<u>19 438</u> 15 858	<u>25 622</u> 15 858
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 120</u> 16 132	<u>25 899</u> 16 132	<u>26 924</u> 16 132	<u>19 716</u> 16 132	<u>25 899</u> 16 132
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 071</u> 17 067	<u>26 850</u> 17 067	<u>27 874</u> 17 067	<u>20 666</u> 17 067	<u>26 850</u> 17 067
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>21 929</u> 17 912	<u>27 708</u> 17 912	<u>28 732</u> 17 912	<u>21 524</u> 17 912	<u>27 708</u> 17 912
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>23 034</u> 18 999	<u>28 813</u> 18 999	<u>29 837</u> 18 999	<u>22 629</u> 18 999	<u>28 813</u> 18 999
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>23 706</u> 19 661	<u>29 485</u> 19 661	<u>30 509</u> 19 661	<u>23 301</u> 19 661	<u>29 485</u> 19 661
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 014</u> 19 964	<u>29 793</u> 19 964	<u>30 818</u> 19 964	<u>23 610</u> 19 964	<u>29 793</u> 19 964

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>24 625</u> 20 565	<u>30 404</u> 20 565	<u>31 428</u> 20 565	<u>24 221</u> 20 565	<u>30 404</u> 20 565
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>18 784</u> 14 816	<u>24 563</u> 14 816	<u>25 587</u> 14 816	<u>18 379</u> 14 816	<u>24 563</u> 14 816
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 100</u> 15 127	<u>24 879</u> 15 127	<u>25 903</u> 15 127	<u>18 695</u> 15 127	<u>24 879</u> 15 127
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>19 596</u> 15 615	<u>25 375</u> 15 615	<u>26 399</u> 15 615	<u>19 191</u> 15 615	<u>25 375</u> 15 615
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 243</u> 16 252	<u>26 022</u> 16 252	<u>27 046</u> 16 252	<u>19 838</u> 16 252	<u>26 022</u> 16 252
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 525</u> 16 530	<u>26 304</u> 16 530	<u>27 328</u> 16 530	<u>20 120</u> 16 530	<u>26 304</u> 16 530
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>21 578</u> 17 566	<u>27 357</u> 17 566	<u>28 381</u> 17 566	<u>21 173</u> 17 566	<u>27 357</u> 17 566
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 535</u> 18 508	<u>28 314</u> 18 508	<u>29 338</u> 18 508	<u>22 130</u> 18 508	<u>28 314</u> 18 508
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>23 803</u> 19 756	<u>29 582</u> 19 756	<u>30 606</u> 19 756	<u>23 398</u> 19 756	<u>29 582</u> 19 756
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>24 420</u> 20 363	<u>30 199</u> 20 363	<u>31 223</u> 20 363	<u>24 015</u> 20 363	<u>30 199</u> 20 363

				,	-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 128</u> 21 060	<u>30 907</u> 21 060	<u>31 931</u> 21 060	<u>24 723</u> 21 060	<u>30 907</u> 21 060
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 167</u> 21 099	<u>30 946</u> 21 099	<u>31 970</u> 21 099	<u>24 763</u> 21 099	<u>30 946</u> 21 099

				,	.
212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 368</u> 14 525
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 676</u> 14 828
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 142</u> 15 287
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 723</u> 15 858
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 000</u> 16 132

				,	.
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 951</u> 17 067
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 809</u> 17 912
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 914</u> 18 999
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 586</u> 19 661
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 894</u> 19 964
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>26 505</u> 20 565
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 664</u> 14 816
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 980</u> 15 127
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 476</u> 15 615
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 123</u> 16 252



212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 405</u> 16 530
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 458</u> 17 566
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 415</u> 18 508
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 683</u> 19 756
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 300</u> 20 363
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 008</u> 21 060
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 047</u> 21 099

**212-2.**  
**212-201.**

					,	.	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 787</u> 34 911	<u>40 066</u> 34 911	<u>37 982</u> 34 911	<u>37 982</u> 34 911	<u>36 878</u> 34 911	
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>39 148</u> 35 268	<u>40 427</u> 35 268	<u>38 343</u> 35 268	<u>38 343</u> 35 268	<u>37 239</u> 35 268	
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>39 962</u> 36 071	<u>41 240</u> 36 071	<u>39 157</u> 36 071	<u>39 157</u> 36 071	<u>38 053</u> 36 071	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>42 865</u> 37 232	<u>44 783</u> 37 232	<u>41 657</u> 37 232	<u>41 657</u> 37 232	<u>40 001</u> 37 232	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 040</u> 38 393	<u>45 958</u> 38 393	<u>42 832</u> 38 393	<u>42 832</u> 38 393	<u>41 176</u> 38 393	

				,	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>37 188</u> 34 911	<u>40 066</u> 34 911	<u>40 576</u> 34 911	<u>36 986</u> 34 911	<u>40 066</u> 34 911
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>37 549</u> 35 268	<u>40 427</u> 35 268	<u>40 937</u> 35 268	<u>37 348</u> 35 268	<u>40 427</u> 35 268
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 362</u> 36 071	<u>41 240</u> 36 071	<u>41 750</u> 36 071	<u>38 161</u> 36 071	<u>41 240</u> 36 071
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>40 466</u> 37 232	<u>44 783</u> 37 232	<u>45 548</u> 37 232	<u>40 164</u> 37 232	<u>44 783</u> 37 232
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>41 641</u> 38 393	<u>45 958</u> 38 393	<u>46 723</u> 38 393	<u>41 338</u> 38 393	<u>45 958</u> 38 393

				,	.
212-201-0100	7473-2010	3			

212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 124</u> 34 911
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>38 485</u> 35 268
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>39 299</u> 36 071
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 870</u> 37 232
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>43 045</u> 38 393

**212-4.**  
**212-401.**

					,	.	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 251</u> 13 669	<u>22 605</u> 13 669	<u>18 769</u> 13 669	<u>18 682</u> 13 669	<u>16 738</u> 13 669	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 029</u> 14 435	<u>23 383</u> 14 435	<u>19 547</u> 14 435	<u>19 460</u> 14 435	<u>17 515</u> 14 435	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 876</u> 15 268	<u>24 229</u> 15 268	<u>20 394</u> 15 268	<u>20 307</u> 15 268	<u>18 362</u> 15 268	
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 843</u> 16 220	<u>25 197</u> 16 220	<u>21 361</u> 16 220	<u>21 274</u> 16 220	<u>19 330</u> 16 220	
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 524</u> 16 890	<u>25 877</u> 16 890	<u>22 042</u> 16 890	<u>21 955</u> 16 890	<u>20 010</u> 16 890	
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 476</u> 17 827	<u>26 830</u> 17 827	<u>22 994</u> 17 827	<u>22 907</u> 17 827	<u>20 963</u> 17 827	
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 584</u> 18 918	<u>27 938</u> 18 918	<u>24 102</u> 18 918	<u>24 015</u> 18 918	<u>22 070</u> 18 918	
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 354</u> 20 660	<u>29 708</u> 20 660	<u>25 872</u> 20 660	<u>25 785</u> 20 660	<u>23 840</u> 20 660	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 108</u> 22 386	<u>31 461</u> 22 386	<u>27 626</u> 22 386	<u>27 539</u> 22 386	<u>25 594</u> 22 386	

						-	-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 377</u> 24 619	<u>33 730</u> 24 619	<u>29 895</u> 24 619	<u>29 807</u> 24 619	<u>27 863</u> 24 619

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 308</u> 13 669	<u>22 605</u> 13 669	<u>23 544</u> 13 669	<u>16 937</u> 13 669	<u>22 605</u> 13 669
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 085</u> 14 435	<u>23 383</u> 14 435	<u>24 322</u> 14 435	<u>17 714</u> 14 435	<u>23 383</u> 14 435
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 932</u> 15 268	<u>24 229</u> 15 268	<u>25 168</u> 15 268	<u>18 561</u> 15 268	<u>24 229</u> 15 268
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 900</u> 16 220	<u>25 197</u> 16 220	<u>26 136</u> 16 220	<u>19 529</u> 16 220	<u>25 197</u> 16 220
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 580</u> 16 890	<u>25 877</u> 16 890	<u>26 816</u> 16 890	<u>20 209</u> 16 890	<u>25 877</u> 16 890
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 532</u> 17 827	<u>26 830</u> 17 827	<u>27 769</u> 17 827	<u>21 161</u> 17 827	<u>26 830</u> 17 827

					-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 640</u> 18 918	<u>27 938</u> 18 918	<u>28 877</u> 18 918	<u>22 269</u> 18 918	<u>27 938</u> 18 918
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 410</u> 20 660	<u>29 708</u> 20 660	<u>30 647</u> 20 660	<u>24 039</u> 20 660	<u>29 708</u> 20 660
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 164</u> 22 386	<u>31 461</u> 22 386	<u>32 400</u> 22 386	<u>25 793</u> 22 386	<u>31 461</u> 22 386
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 433</u> 24 619	<u>33 730</u> 24 619	<u>34 669</u> 24 619	<u>28 062</u> 24 619	<u>33 730</u> 24 619

					.
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 031</u> 13 669
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 809</u> 14 435
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 655</u> 15 268

				,	.
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 623</u> 16 220
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 303</u> 16 890
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 256</u> 17 827
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 364</u> 18 918
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 134</u> 20 660
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 887</u> 22 386
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 156</u> 24 619



213.  
213-3. , ,  
213-301.

					,	.	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ( )	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>31 471</u> 28 571	<u>34 297</u> 28 571	<u>31 004</u> 28 571	<u>30 922</u> 28 571	<u>30 565</u> 28 571	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 973</u> 28 571	<u>35 504</u> 28 571	<u>31 389</u> 28 571	<u>31 286</u> 28 571	<u>30 839</u> 28 571	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 688</u> 28 571	<u>34 819</u> 28 571	<u>31 171</u> 28 571	<u>31 079</u> 28 571	<u>30 683</u> 28 571	

					-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>30 784</u> 28 571	<u>35 189</u> 28 571	<u>35 189</u> 28 571	<u>30 545</u> 28 571	<u>34 869</u> 28 571
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 114</u> 28 571	<u>36 620</u> 28 571	<u>36 620</u> 28 571	<u>30 814</u> 28 571	<u>36 220</u> 28 571
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>30 927</u> 28 571	<u>35 808</u> 28 571	<u>35 808</u> 28 571	<u>30 661</u> 28 571	<u>35 453</u> 28 571

213-301-0100	( ) 31360-2007	3			
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>31 087</u> 28 571

				,	.
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 492</u> 28 571
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 262</u> 28 571

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС  
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ  
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная