

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

212.	,	,	,	1
212-1.				1
212-4.				124

21.

212.

212-1.

212-101.

						-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>15 034</u> 12 445	<u>15 104</u> 12 500	<u>16 058</u> 12 500	<u>19 357</u> 12 500	<u>23 234</u> 12 500
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>15 576</u> 12 978	<u>15 558</u> 12 946	<u>16 511</u> 12 946	<u>19 810</u> 12 946	<u>23 687</u> 12 946
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>16 133</u> 13 527	<u>16 011</u> 13 393	<u>16 965</u> 13 393	<u>20 264</u> 13 393	<u>24 141</u> 13 393
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>15 955</u> 13 663	<u>16 315</u> 13 528	<u>17 300</u> 13 528	<u>20 572</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>16 096</u> 13 803	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666

						-	-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>16 241</u> 13 945	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 239	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>16 693</u> 14 390	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>16 096</u> 13 803	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>16 241</u> 13 945	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>16 388</u> 14 090	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>16 693</u> 14 390	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>16 850</u> 14 545	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>16 241</u> 13 945	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>16 388</u> 14 090	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 239	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098

						-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>16 850</u> 14 545	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>17 011</u> 14 703	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>16 388</u> 14 090	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 239	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>16 693</u> 14 390	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>17 011</u> 14 703	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>17 175</u> 14 865	<u>17 523</u> 14 717	<u>18 508</u> 14 717	<u>21 780</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>17 811</u> 15 179	<u>17 826</u> 15 179	<u>18 779</u> 15 179	<u>22 078</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>17 650</u> 15 332	<u>18 147</u> 15 332	<u>19 132</u> 15 332	<u>22 405</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488

						-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977

						-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>19 517</u> 16 680	<u>20 502</u> 16 680	<u>23 774</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>17 811</u> 15 179	<u>17 826</u> 15 179	<u>18 779</u> 15 179	<u>22 078</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>17 650</u> 15 332	<u>18 147</u> 15 332	<u>19 132</u> 15 332	<u>22 405</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488

						-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977

						-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>19 517</u> 16 680	<u>20 502</u> 16 680	<u>23 774</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>19 036</u> 16 384	<u>19 186</u> 16 518	<u>20 140</u> 16 518	<u>23 439</u> 16 518	<u>27 316</u> 16 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>18 887</u> 16 549	<u>19 522</u> 16 685	<u>20 507</u> 16 685	<u>23 779</u> 16 685	<u>27 778</u> 16 685
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>19 695</u> 16 855	<u>20 680</u> 16 855	<u>23 952</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855

						-	-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>19 871</u> 17 029	<u>20 856</u> 17 029	<u>24 129</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>20 235</u> 17 387	<u>21 221</u> 17 387	<u>24 493</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>20 423</u> 17 572	<u>21 409</u> 17 572	<u>24 681</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>19 695</u> 16 855	<u>20 680</u> 16 855	<u>23 952</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>19 871</u> 17 029	<u>20 856</u> 17 029	<u>24 129</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>20 051</u> 17 206	<u>21 037</u> 17 206	<u>24 309</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>20 423</u> 17 572	<u>21 409</u> 17 572	<u>24 681</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>20 615</u> 17 761	<u>21 601</u> 17 761	<u>24 873</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>19 871</u> 17 029	<u>20 856</u> 17 029	<u>24 129</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>20 051</u> 17 206	<u>21 037</u> 17 206	<u>24 309</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>20 235</u> 17 387	<u>21 221</u> 17 387	<u>24 493</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387

						-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>20 615</u> 17 761	<u>21 601</u> 17 761	<u>24 873</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>20 812</u> 17 954	<u>21 797</u> 17 954	<u>25 069</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>20 051</u> 17 206	<u>21 037</u> 17 206	<u>24 309</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>20 235</u> 17 387	<u>21 221</u> 17 387	<u>24 493</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>20 423</u> 17 572	<u>21 409</u> 17 572	<u>24 681</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>20 812</u> 17 954	<u>21 797</u> 17 954	<u>25 069</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>20 365</u> 18 004	<u>21 012</u> 18 151	<u>21 997</u> 18 151	<u>25 269</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>20 812</u> 17 954	<u>21 797</u> 17 954	<u>25 069</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>20 365</u> 18 004	<u>21 012</u> 18 151	<u>21 997</u> 18 151	<u>25 269</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 204	<u>21 217</u> 18 353	<u>22 202</u> 18 353	<u>25 474</u> 18 353	<u>29 473</u> 18 353
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>20 776</u> 18 409	<u>21 426</u> 18 559	<u>22 412</u> 18 559	<u>25 684</u> 18 559	<u>29 683</u> 18 559

						-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>21 206</u> 18 832	<u>21 860</u> 18 986	<u>22 845</u> 18 986	<u>26 117</u> 18 986	<u>30 116</u> 18 986
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>20 124</u> 17 455	<u>20 094</u> 17 411	<u>21 047</u> 17 411	<u>24 346</u> 17 411	<u>28 223</u> 17 411
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>19 986</u> 17 632	<u>20 438</u> 17 587	<u>21 423</u> 17 587	<u>24 695</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>20 169</u> 17 812	<u>20 620</u> 17 766	<u>21 605</u> 17 766	<u>24 878</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>20 546</u> 18 183	<u>20 996</u> 18 136	<u>21 982</u> 18 136	<u>25 254</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>20 741</u> 18 374	<u>21 190</u> 18 327	<u>22 175</u> 18 327	<u>25 448</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>19 986</u> 17 632	<u>20 438</u> 17 587	<u>21 423</u> 17 587	<u>24 695</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>20 169</u> 17 812	<u>20 620</u> 17 766	<u>21 605</u> 17 766	<u>24 878</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>20 356</u> 17 995	<u>20 806</u> 17 949	<u>21 792</u> 17 949	<u>25 064</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>20 741</u> 18 374	<u>21 190</u> 18 327	<u>22 175</u> 18 327	<u>25 448</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327

						-	-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 570	<u>21 388</u> 18 522	<u>22 374</u> 18 522	<u>25 646</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>20 169</u> 17 812	<u>20 620</u> 17 766	<u>21 605</u> 17 766	<u>24 878</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>20 356</u> 17 995	<u>20 806</u> 17 949	<u>21 792</u> 17 949	<u>25 064</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>20 546</u> 18 183	<u>20 996</u> 18 136	<u>21 982</u> 18 136	<u>25 254</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 570	<u>21 388</u> 18 522	<u>22 374</u> 18 522	<u>25 646</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>21 142</u> 18 769	<u>21 591</u> 18 721	<u>22 576</u> 18 721	<u>25 848</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 570	<u>21 388</u> 18 522	<u>22 374</u> 18 522	<u>25 646</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>21 142</u> 18 769	<u>21 591</u> 18 721	<u>22 576</u> 18 721	<u>25 848</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>21 349</u> 18 973	<u>21 798</u> 18 925	<u>22 783</u> 18 925	<u>26 055</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 182	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>21 999</u> 19 613	<u>22 446</u> 19 563	<u>23 431</u> 19 563	<u>26 703</u> 19 563	<u>30 702</u> 19 563

						-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>21 304</u> 18 616	<u>21 454</u> 18 750	<u>22 408</u> 18 750	<u>25 707</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>21 178</u> 18 804	<u>21 813</u> 18 939	<u>22 798</u> 18 939	<u>26 070</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>21 373</u> 18 996	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>21 775</u> 19 392	<u>22 414</u> 19 531	<u>23 399</u> 19 531	<u>26 671</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>21 982</u> 19 596	<u>22 623</u> 19 737	<u>23 608</u> 19 737	<u>26 880</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>21 178</u> 18 804	<u>21 813</u> 18 939	<u>22 798</u> 18 939	<u>26 070</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>21 373</u> 18 996	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 192	<u>22 209</u> 19 330	<u>23 194</u> 19 330	<u>26 467</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>21 982</u> 19 596	<u>22 623</u> 19 737	<u>23 608</u> 19 737	<u>26 880</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 804	<u>22 836</u> 19 947	<u>23 821</u> 19 947	<u>27 093</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947

						-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>21 373</u> 18 996	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 192	<u>22 209</u> 19 330	<u>23 194</u> 19 330	<u>26 467</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>21 775</u> 19 392	<u>22 414</u> 19 531	<u>23 399</u> 19 531	<u>26 671</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 804	<u>22 836</u> 19 947	<u>23 821</u> 19 947	<u>27 093</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>22 410</u> 20 017	<u>23 054</u> 20 161	<u>24 039</u> 20 161	<u>27 311</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 804	<u>22 836</u> 19 947	<u>23 821</u> 19 947	<u>27 093</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>22 410</u> 20 017	<u>23 054</u> 20 161	<u>24 039</u> 20 161	<u>27 311</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>22 631</u> 20 235	<u>23 277</u> 20 380	<u>24 262</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380	<u>31 533</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>22 857</u> 20 457	<u>23 504</u> 20 604	<u>24 489</u> 20 604	<u>27 762</u> 20 604	<u>31 761</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>23 324</u> 20 917	<u>23 975</u> 21 067	<u>24 960</u> 21 067	<u>28 232</u> 21 067	<u>32 231</u> 21 067
212-101-0900	7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>22 800</u> 20 089	<u>23 269</u> 20 536	<u>24 222</u> 20 536	<u>27 521</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>24 080</u> 21 171	<u>25 065</u> 21 171	<u>28 337</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>23 860</u> 20 955	<u>24 845</u> 20 955	<u>28 118</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>24 766</u> 21 847	<u>25 751</u> 21 847	<u>29 024</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321

						-	-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>25 498</u> 22 567	<u>26 483</u> 22 567	<u>29 755</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>22 800</u> 20 089	<u>23 269</u> 20 536	<u>24 222</u> 20 536	<u>27 521</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>24 080</u> 21 171	<u>25 065</u> 21 171	<u>28 337</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>23 860</u> 20 955	<u>24 845</u> 20 955	<u>28 118</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617

						-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>24 766</u> 21 847	<u>25 751</u> 21 847	<u>29 024</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>25 498</u> 22 567	<u>26 483</u> 22 567	<u>29 755</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>24 977</u> 22 232	<u>25 083</u> 22 321	<u>26 036</u> 22 321	<u>29 335</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>24 889</u> 22 457	<u>25 478</u> 22 547	<u>26 463</u> 22 547	<u>29 735</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 920	<u>25 950</u> 23 012	<u>26 935</u> 23 012	<u>30 207</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 602</u> 23 158	<u>26 194</u> 23 251	<u>27 179</u> 23 251	<u>30 451</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>24 889</u> 22 457	<u>25 478</u> 22 547	<u>26 463</u> 22 547	<u>29 735</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 686	<u>25 711</u> 22 777	<u>26 697</u> 22 777	<u>29 969</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 602</u> 23 158	<u>26 194</u> 23 251	<u>27 179</u> 23 251	<u>30 451</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251

						-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>25 849</u> 23 402	<u>26 442</u> 23 496	<u>27 427</u> 23 496	<u>30 700</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>25 849</u> 23 402	<u>26 442</u> 23 496	<u>27 427</u> 23 496	<u>30 700</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 102</u> 23 651	<u>26 696</u> 23 746	<u>27 681</u> 23 746	<u>30 954</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 625</u> 24 165	<u>27 221</u> 24 262	<u>28 206</u> 24 262	<u>31 478</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>26 894</u> 24 431	<u>27 492</u> 24 529	<u>28 477</u> 24 529	<u>31 749</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 447</u> 23 679	<u>26 897</u> 24 107	<u>27 851</u> 24 107	<u>31 150</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 310</u> 24 351	<u>28 295</u> 24 351	<u>31 568</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 411	<u>27 820</u> 24 853	<u>28 806</u> 24 853	<u>32 078</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 132</u> 24 665	<u>28 083</u> 25 112	<u>29 069</u> 25 112	<u>32 341</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 310</u> 24 351	<u>28 295</u> 24 351	<u>31 568</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351

						-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 621</u> 24 162	<u>27 563</u> 24 599	<u>28 548</u> 24 599	<u>31 820</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 132</u> 24 665	<u>28 083</u> 25 112	<u>29 069</u> 25 112	<u>32 341</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>28 352</u> 25 376	<u>29 337</u> 25 376	<u>32 609</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>28 352</u> 25 376	<u>29 337</u> 25 376	<u>32 609</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 666</u> 25 190	<u>28 626</u> 25 646	<u>29 611</u> 25 646	<u>32 884</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 222</u> 25 738	<u>29 193</u> 26 203	<u>30 178</u> 26 203	<u>33 450</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>29 485</u> 26 491	<u>30 470</u> 26 491	<u>33 743</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 017</u> 25 224	<u>28 857</u> 26 036	<u>29 810</u> 26 036	<u>33 109</u> 26 036	<u>36 986</u> 26 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 959</u> 25 479	<u>29 290</u> 26 299	<u>30 275</u> 26 299	<u>33 547</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 493</u> 26 004	<u>29 840</u> 26 841	<u>30 826</u> 26 841	<u>34 098</u> 26 841	<u>38 097</u> 26 841

						-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 768</u> 26 275	<u>30 125</u> 27 121	<u>31 110</u> 27 121	<u>34 382</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 959</u> 25 479	<u>29 290</u> 26 299	<u>30 275</u> 26 299	<u>33 547</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 223</u> 25 739	<u>29 562</u> 26 567	<u>30 547</u> 26 567	<u>33 820</u> 26 567	<u>37 819</u> 26 567
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 768</u> 26 275	<u>30 125</u> 27 121	<u>31 110</u> 27 121	<u>34 382</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>30 415</u> 27 406	<u>31 400</u> 27 406	<u>34 672</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>30 415</u> 27 406	<u>31 400</u> 27 406	<u>34 672</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 336</u> 26 834	<u>30 711</u> 27 698	<u>31 696</u> 27 698	<u>34 968</u> 27 698	<u>38 967</u> 27 698
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 929</u> 27 418	<u>31 323</u> 28 300	<u>32 308</u> 28 300	<u>35 580</u> 28 300	<u>39 579</u> 28 300
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>31 639</u> 28 611	<u>32 624</u> 28 611	<u>35 896</u> 28 611	<u>39 895</u> 28 611
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 696</u> 26 876	<u>30 973</u> 28 119	<u>31 926</u> 28 119	<u>35 225</u> 28 119	<u>39 102</u> 28 119

						-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>31 427</u> 28 403	<u>32 412</u> 28 403	<u>35 685</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 223</u> 27 707	<u>32 022</u> 28 988	<u>33 007</u> 28 988	<u>36 280</u> 28 988	<u>40 279</u> 28 988
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 516</u> 27 996	<u>32 329</u> 29 290	<u>33 314</u> 29 290	<u>36 586</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>31 427</u> 28 403	<u>32 412</u> 28 403	<u>35 685</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 936</u> 27 424	<u>31 722</u> 28 692	<u>32 707</u> 28 692	<u>35 979</u> 28 692	<u>39 978</u> 28 692
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 516</u> 27 996	<u>32 329</u> 29 290	<u>33 314</u> 29 290	<u>36 586</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 816</u> 28 290	<u>32 642</u> 29 598	<u>33 627</u> 29 598	<u>36 900</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 816</u> 28 290	<u>32 642</u> 29 598	<u>33 627</u> 29 598	<u>36 900</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 121</u> 28 591	<u>32 962</u> 29 913	<u>33 947</u> 29 913	<u>37 220</u> 29 913	<u>41 218</u> 29 913
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 753</u> 29 213	<u>33 623</u> 30 564	<u>34 608</u> 30 564	<u>37 880</u> 30 564	<u>41 879</u> 30 564
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 079</u> 29 534	<u>33 964</u> 30 900	<u>34 949</u> 30 900	<u>38 221</u> 30 900	<u>42 220</u> 30 900

						-	-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 194</u> 12 603	<u>15 286</u> 12 679	<u>16 239</u> 12 679	<u>19 538</u> 12 679	<u>23 415</u> 12 679
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 739</u> 13 139	<u>15 739</u> 13 125	<u>16 693</u> 13 125	<u>19 992</u> 13 125	<u>23 869</u> 13 125
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>16 300</u> 13 691	<u>16 193</u> 13 571	<u>17 146</u> 13 571	<u>20 445</u> 13 571	<u>24 322</u> 13 571
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>16 123</u> 13 830	<u>16 498</u> 13 709	<u>17 483</u> 13 709	<u>20 755</u> 13 709	<u>24 754</u> 13 709
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>16 267</u> 13 971	<u>16 640</u> 13 848	<u>17 625</u> 13 848	<u>20 897</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 413</u> 14 115	<u>16 785</u> 13 991	<u>17 770</u> 13 991	<u>21 043</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 715</u> 14 412	<u>17 084</u> 14 286	<u>18 069</u> 14 286	<u>21 342</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286

						-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 871</u> 14 565	<u>17 239</u> 14 438	<u>18 224</u> 14 438	<u>21 496</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>16 267</u> 13 971	<u>16 640</u> 13 848	<u>17 625</u> 13 848	<u>20 897</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 413</u> 14 115	<u>16 785</u> 13 991	<u>17 770</u> 13 991	<u>21 043</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>16 933</u> 14 137	<u>17 918</u> 14 137	<u>21 191</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 871</u> 14 565	<u>17 239</u> 14 438	<u>18 224</u> 14 438	<u>21 496</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>17 030</u> 14 722	<u>17 397</u> 14 593	<u>18 382</u> 14 593	<u>21 654</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 413</u> 14 115	<u>16 785</u> 13 991	<u>17 770</u> 13 991	<u>21 043</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>16 933</u> 14 137	<u>17 918</u> 14 137	<u>21 191</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 715</u> 14 412	<u>17 084</u> 14 286	<u>18 069</u> 14 286	<u>21 342</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>17 030</u> 14 722	<u>17 397</u> 14 593	<u>18 382</u> 14 593	<u>21 654</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>17 193</u> 14 882	<u>17 558</u> 14 752	<u>18 543</u> 14 752	<u>21 815</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752

						-	-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>16 933</u> 14 137	<u>17 918</u> 14 137	<u>21 191</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 715</u> 14 412	<u>17 084</u> 14 286	<u>18 069</u> 14 286	<u>21 342</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 871</u> 14 565	<u>17 239</u> 14 438	<u>18 224</u> 14 438	<u>21 496</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>17 193</u> 14 882	<u>17 558</u> 14 752	<u>18 543</u> 14 752	<u>21 815</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>17 359</u> 15 045	<u>17 722</u> 14 914	<u>18 707</u> 14 914	<u>21 980</u> 14 914	<u>25 979</u> 14 914
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>17 987</u> 15 351	<u>18 007</u> 15 357	<u>18 961</u> 15 357	<u>22 260</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>17 827</u> 15 506	<u>18 331</u> 15 512	<u>19 316</u> 15 512	<u>22 588</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165

						-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693

						-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>19 212</u> 16 870	<u>19 716</u> 16 876	<u>20 701</u> 16 876	<u>23 974</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>17 987</u> 15 351	<u>18 007</u> 15 357	<u>18 961</u> 15 357	<u>22 260</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>17 827</u> 15 506	<u>18 331</u> 15 512	<u>19 316</u> 15 512	<u>22 588</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165

						-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693

						-	-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>19 212</u> 16 870	<u>19 716</u> 16 876	<u>20 701</u> 16 876	<u>23 974</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>19 217</u> 16 563	<u>19 368</u> 16 696	<u>20 321</u> 16 696	<u>23 620</u> 16 696	<u>27 497</u> 16 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>19 070</u> 16 730	<u>19 705</u> 16 865	<u>20 690</u> 16 865	<u>23 962</u> 16 865	<u>27 961</u> 16 865
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>19 244</u> 16 901	<u>19 880</u> 17 037	<u>20 865</u> 17 037	<u>24 137</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>19 421</u> 17 075	<u>20 058</u> 17 213	<u>21 043</u> 17 213	<u>24 316</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>19 786</u> 17 434	<u>20 426</u> 17 575	<u>21 412</u> 17 575	<u>24 684</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575

						-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>19 974</u> 17 620	<u>20 616</u> 17 762	<u>21 602</u> 17 762	<u>24 874</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>19 244</u> 16 901	<u>19 880</u> 17 037	<u>20 865</u> 17 037	<u>24 137</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>19 421</u> 17 075	<u>20 058</u> 17 213	<u>21 043</u> 17 213	<u>24 316</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>19 601</u> 17 253	<u>20 240</u> 17 392	<u>21 226</u> 17 392	<u>24 498</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>19 974</u> 17 620	<u>20 616</u> 17 762	<u>21 602</u> 17 762	<u>24 874</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>20 167</u> 17 809	<u>20 810</u> 17 953	<u>21 796</u> 17 953	<u>25 068</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>19 421</u> 17 075	<u>20 058</u> 17 213	<u>21 043</u> 17 213	<u>24 316</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>19 601</u> 17 253	<u>20 240</u> 17 392	<u>21 226</u> 17 392	<u>24 498</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>19 786</u> 17 434	<u>20 426</u> 17 575	<u>21 412</u> 17 575	<u>24 684</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>20 167</u> 17 809	<u>20 810</u> 17 953	<u>21 796</u> 17 953	<u>25 068</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>20 364</u> 18 003	<u>21 009</u> 18 148	<u>21 994</u> 18 148	<u>25 266</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148

						-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>19 601</u> 17 253	<u>20 240</u> 17 392	<u>21 226</u> 17 392	<u>24 498</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>19 786</u> 17 434	<u>20 426</u> 17 575	<u>21 412</u> 17 575	<u>24 684</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>19 974</u> 17 620	<u>20 616</u> 17 762	<u>21 602</u> 17 762	<u>24 874</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>20 364</u> 18 003	<u>21 009</u> 18 148	<u>21 994</u> 18 148	<u>25 266</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>20 565</u> 18 201	<u>21 211</u> 18 348	<u>22 196</u> 18 348	<u>25 469</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>20 364</u> 18 003	<u>21 009</u> 18 148	<u>21 994</u> 18 148	<u>25 266</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>20 565</u> 18 201	<u>21 211</u> 18 348	<u>22 196</u> 18 348	<u>25 469</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>20 770</u> 18 403	<u>21 418</u> 18 552	<u>22 404</u> 18 552	<u>25 676</u> 18 552	<u>29 675</u> 18 552
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>20 980</u> 18 610	<u>21 630</u> 18 760	<u>22 615</u> 18 760	<u>25 888</u> 18 760	<u>29 887</u> 18 760
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>21 415</u> 19 037	<u>22 068</u> 19 191	<u>23 054</u> 19 191	<u>26 326</u> 19 191	<u>30 325</u> 19 191
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>20 313</u> 17 641	<u>20 275</u> 17 589	<u>21 228</u> 17 589	<u>24 528</u> 17 589	<u>28 405</u> 17 589
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>20 177</u> 17 819	<u>20 621</u> 17 767	<u>21 606</u> 17 767	<u>24 879</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>20 362</u> 18 001	<u>20 806</u> 17 948	<u>21 791</u> 17 948	<u>25 063</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>20 743</u> 18 376	<u>21 185</u> 18 322	<u>22 171</u> 18 322	<u>25 443</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 569	<u>21 381</u> 18 515	<u>22 366</u> 18 515	<u>25 639</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>20 177</u> 17 819	<u>20 621</u> 17 767	<u>21 606</u> 17 767	<u>24 879</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>20 362</u> 18 001	<u>20 806</u> 17 948	<u>21 791</u> 17 948	<u>25 063</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>20 993</u> 18 133	<u>21 979</u> 18 133	<u>25 251</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 569	<u>21 381</u> 18 515	<u>22 366</u> 18 515	<u>25 639</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>21 140</u> 18 767	<u>21 581</u> 18 712	<u>22 567</u> 18 712	<u>25 839</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>20 362</u> 18 001	<u>20 806</u> 17 948	<u>21 791</u> 17 948	<u>25 063</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948

						-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>20 993</u> 18 133	<u>21 979</u> 18 133	<u>25 251</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>20 743</u> 18 376	<u>21 185</u> 18 322	<u>22 171</u> 18 322	<u>25 443</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>21 140</u> 18 767	<u>21 581</u> 18 712	<u>22 567</u> 18 712	<u>25 839</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>21 345</u> 18 969	<u>21 786</u> 18 913	<u>22 771</u> 18 913	<u>26 043</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>21 140</u> 18 767	<u>21 581</u> 18 712	<u>22 567</u> 18 712	<u>25 839</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>21 345</u> 18 969	<u>21 786</u> 18 913	<u>22 771</u> 18 913	<u>26 043</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>21 554</u> 19 175	<u>21 995</u> 19 119	<u>22 980</u> 19 119	<u>26 252</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 386	<u>22 208</u> 19 329	<u>23 193</u> 19 329	<u>26 466</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>22 211</u> 19 821	<u>22 650</u> 19 763	<u>23 635</u> 19 763	<u>26 907</u> 19 763	<u>30 906</u> 19 763
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>21 498</u> 18 807	<u>21 636</u> 18 929	<u>22 589</u> 18 929	<u>25 888</u> 18 929	<u>29 765</u> 18 929

						-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>21 996</u> 19 120	<u>22 981</u> 19 120	<u>26 253</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>21 571</u> 19 191	<u>22 194</u> 19 315	<u>23 179</u> 19 315	<u>26 451</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>21 977</u> 19 591	<u>22 603</u> 19 717	<u>23 588</u> 19 717	<u>26 860</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>22 186</u> 19 797	<u>22 814</u> 19 925	<u>23 799</u> 19 925	<u>27 071</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>21 996</u> 19 120	<u>22 981</u> 19 120	<u>26 253</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>21 571</u> 19 191	<u>22 194</u> 19 315	<u>23 179</u> 19 315	<u>26 451</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>21 772</u> 19 389	<u>22 396</u> 19 514	<u>23 381</u> 19 514	<u>26 654</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>22 186</u> 19 797	<u>22 814</u> 19 925	<u>23 799</u> 19 925	<u>27 071</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>22 400</u> 20 007	<u>23 029</u> 20 137	<u>24 014</u> 20 137	<u>27 286</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>21 571</u> 19 191	<u>22 194</u> 19 315	<u>23 179</u> 19 315	<u>26 451</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>21 772</u> 19 389	<u>22 396</u> 19 514	<u>23 381</u> 19 514	<u>26 654</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514

						-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>21 977</u> 19 591	<u>22 603</u> 19 717	<u>23 588</u> 19 717	<u>26 860</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>22 400</u> 20 007	<u>23 029</u> 20 137	<u>24 014</u> 20 137	<u>27 286</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>23 249</u> 20 353	<u>24 234</u> 20 353	<u>27 506</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>22 400</u> 20 007	<u>23 029</u> 20 137	<u>24 014</u> 20 137	<u>27 286</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>23 249</u> 20 353	<u>24 234</u> 20 353	<u>27 506</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>22 842</u> 20 442	<u>23 474</u> 20 575	<u>24 459</u> 20 575	<u>27 731</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>23 070</u> 20 667	<u>23 704</u> 20 801	<u>24 689</u> 20 801	<u>27 961</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>23 542</u> 21 131	<u>24 178</u> 21 268	<u>25 164</u> 21 268	<u>28 436</u> 21 268	<u>32 435</u> 21 268
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>23 001</u> 20 287	<u>23 450</u> 20 714	<u>24 403</u> 20 714	<u>27 703</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>22 892</u> 20 492	<u>23 828</u> 20 924	<u>24 813</u> 20 924	<u>28 086</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924

						-	-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>24 267</u> 21 355	<u>25 252</u> 21 355	<u>28 524</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 132	<u>24 493</u> 21 577	<u>25 478</u> 21 577	<u>28 750</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>22 892</u> 20 492	<u>23 828</u> 20 924	<u>24 813</u> 20 924	<u>28 086</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>23 104</u> 20 701	<u>24 045</u> 21 137	<u>25 030</u> 21 137	<u>28 303</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 132	<u>24 493</u> 21 577	<u>25 478</u> 21 577	<u>28 750</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>23 769</u> 21 354	<u>24 723</u> 21 805	<u>25 709</u> 21 805	<u>28 981</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>23 769</u> 21 354	<u>24 723</u> 21 805	<u>25 709</u> 21 805	<u>28 981</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>23 999</u> 21 582	<u>24 959</u> 22 036	<u>25 944</u> 22 036	<u>29 217</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>25 446</u> 22 516	<u>26 431</u> 22 516	<u>29 703</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>24 722</u> 22 293	<u>25 697</u> 22 763	<u>26 682</u> 22 763	<u>29 955</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>23 001</u> 20 287	<u>23 450</u> 20 714	<u>24 403</u> 20 714	<u>27 703</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 192</u> 22 443	<u>25 264</u> 22 500	<u>26 218</u> 22 500	<u>29 517</u> 22 500	<u>33 394</u> 22 500
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 670	<u>25 661</u> 22 727	<u>26 646</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>25 580</u> 23 137	<u>26 137</u> 23 196	<u>27 122</u> 23 196	<u>30 395</u> 23 196	<u>34 394</u> 23 196
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>26 383</u> 23 438	<u>27 368</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 670	<u>25 661</u> 22 727	<u>26 646</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>25 340</u> 22 901	<u>25 897</u> 22 959	<u>26 882</u> 22 959	<u>30 154</u> 22 959	<u>34 153</u> 22 959
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>26 383</u> 23 438	<u>27 368</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 075</u> 23 624	<u>26 633</u> 23 684	<u>27 618</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 075</u> 23 624	<u>26 633</u> 23 684	<u>27 618</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684

						-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>26 330</u> 23 876	<u>26 889</u> 23 936	<u>27 874</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 395	<u>27 418</u> 24 457	<u>28 403</u> 24 457	<u>31 675</u> 24 457	<u>35 674</u> 24 457
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 130</u> 24 663	<u>27 691</u> 24 725	<u>28 676</u> 24 725	<u>31 948</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 668</u> 23 896	<u>27 079</u> 24 286	<u>28 032</u> 24 286	<u>31 331</u> 24 286	<u>35 208</u> 24 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>27 494</u> 24 531	<u>28 479</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 102</u> 24 635	<u>28 007</u> 25 037	<u>28 993</u> 25 037	<u>32 265</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 362</u> 24 891	<u>28 272</u> 25 298	<u>29 258</u> 25 298	<u>32 530</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>27 494</u> 24 531	<u>28 479</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 846</u> 24 383	<u>27 748</u> 24 781	<u>28 733</u> 24 781	<u>32 005</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 362</u> 24 891	<u>28 272</u> 25 298	<u>29 258</u> 25 298	<u>32 530</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298

						-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 628</u> 25 153	<u>28 543</u> 25 564	<u>29 528</u> 25 564	<u>32 800</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 628</u> 25 153	<u>28 543</u> 25 564	<u>29 528</u> 25 564	<u>32 800</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 900</u> 25 421	<u>28 819</u> 25 836	<u>29 804</u> 25 836	<u>33 077</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>28 462</u> 25 974	<u>29 390</u> 26 398	<u>30 375</u> 26 398	<u>33 647</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 752</u> 26 259	<u>29 685</u> 26 688	<u>30 670</u> 26 688	<u>33 942</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 244</u> 25 448	<u>29 038</u> 26 214	<u>29 991</u> 26 214	<u>33 291</u> 26 214	<u>37 168</u> 26 214
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 189</u> 25 705	<u>29 473</u> 26 479	<u>30 458</u> 26 479	<u>33 730</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 727</u> 26 235	<u>30 028</u> 27 025	<u>31 013</u> 27 025	<u>34 285</u> 27 025	<u>38 284</u> 27 025
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 005</u> 26 508	<u>30 314</u> 27 307	<u>31 299</u> 27 307	<u>34 571</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 189</u> 25 705	<u>29 473</u> 26 479	<u>30 458</u> 26 479	<u>33 730</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479

						-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 455</u> 25 967	<u>29 747</u> 26 749	<u>30 732</u> 26 749	<u>34 005</u> 26 749	<u>38 004</u> 26 749
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 005</u> 26 508	<u>30 314</u> 27 307	<u>31 299</u> 27 307	<u>34 571</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 288</u> 26 787	<u>30 606</u> 27 594	<u>31 591</u> 27 594	<u>34 863</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 288</u> 26 787	<u>30 606</u> 27 594	<u>31 591</u> 27 594	<u>34 863</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 578</u> 27 072	<u>30 904</u> 27 888	<u>31 889</u> 27 888	<u>35 161</u> 27 888	<u>39 160</u> 27 888
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>31 520</u> 28 494	<u>32 505</u> 28 494	<u>35 777</u> 28 494	<u>39 776</u> 28 494
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 485</u> 27 964	<u>31 838</u> 28 807	<u>32 823</u> 28 807	<u>36 095</u> 28 807	<u>40 094</u> 28 807
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 929</u> 27 106	<u>31 154</u> 28 297	<u>32 108</u> 28 297	<u>35 407</u> 28 297	<u>39 284</u> 28 297
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 891</u> 27 380	<u>31 610</u> 28 583	<u>32 595</u> 28 583	<u>35 868</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 464</u> 27 944	<u>32 209</u> 29 172	<u>33 194</u> 29 172	<u>36 467</u> 29 172	<u>40 466</u> 29 172

						-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 760</u> 28 236	<u>32 518</u> 29 476	<u>33 503</u> 29 476	<u>36 775</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 891</u> 27 380	<u>31 610</u> 28 583	<u>32 595</u> 28 583	<u>35 868</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 174</u> 27 659	<u>31 907</u> 28 875	<u>32 892</u> 28 875	<u>36 164</u> 28 875	<u>40 163</u> 28 875
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 760</u> 28 236	<u>32 518</u> 29 476	<u>33 503</u> 29 476	<u>36 775</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 062</u> 28 533	<u>32 833</u> 29 786	<u>33 818</u> 29 786	<u>37 091</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 062</u> 28 533	<u>32 833</u> 29 786	<u>33 818</u> 29 786	<u>37 091</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 370</u> 28 836	<u>33 155</u> 30 103	<u>34 140</u> 30 103	<u>37 413</u> 30 103	<u>41 411</u> 30 103
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 007</u> 29 463	<u>33 820</u> 30 758	<u>34 805</u> 30 758	<u>38 077</u> 30 758	<u>42 076</u> 30 758
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 29 787	<u>34 163</u> 31 096	<u>35 148</u> 31 096	<u>38 421</u> 31 096	<u>42 420</u> 31 096

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 210</u> 12 500	<u>23 234</u> 12 500	<u>22 210</u> 12 500	<u>22 210</u> 12 500	<u>21 829</u> 12 500
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 663</u> 12 946	<u>23 687</u> 12 946	<u>22 663</u> 12 946	<u>22 663</u> 12 946	<u>22 283</u> 12 946
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393	<u>24 141</u> 13 393	<u>23 117</u> 13 393	<u>23 117</u> 13 393	<u>22 737</u> 13 393
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 108</u> 13 528
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248

					-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951

					-	-	-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 316</u> 14 717
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 551</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>24 941</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811

					-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 310</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 551</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>24 941</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147

					-	-	-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 310</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 292</u> 16 518	<u>27 316</u> 16 518	<u>26 292</u> 16 518	<u>26 292</u> 16 518	<u>25 912</u> 16 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 705</u> 16 685	<u>27 778</u> 16 685	<u>26 705</u> 16 685	<u>26 705</u> 16 685	<u>26 315</u> 16 685
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 488</u> 16 855
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>26 665</u> 17 029
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 029</u> 17 387
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 217</u> 17 572

					-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 488</u> 16 855
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>26 665</u> 17 029
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>26 845</u> 17 206
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 217</u> 17 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 409</u> 17 761
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>26 665</u> 17 029
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>26 845</u> 17 206
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 029</u> 17 387
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 409</u> 17 761
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 605</u> 17 954
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>26 845</u> 17 206

					-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 029</u> 17 387
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 217</u> 17 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 605</u> 17 954
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>27 805</u> 18 151
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 605</u> 17 954
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>27 805</u> 18 151
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 18 353	<u>29 473</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>28 010</u> 18 353
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 610</u> 18 559	<u>29 683</u> 18 559	<u>28 610</u> 18 559	<u>28 610</u> 18 559	<u>28 220</u> 18 559
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 043</u> 18 986	<u>30 116</u> 18 986	<u>29 043</u> 18 986	<u>29 043</u> 18 986	<u>28 653</u> 18 986
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 199</u> 17 411	<u>28 223</u> 17 411	<u>27 199</u> 17 411	<u>27 199</u> 17 411	<u>26 819</u> 17 411

					-	-	-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 231</u> 17 587
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 414</u> 17 766
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>27 790</u> 18 136
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>27 984</u> 18 327
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 231</u> 17 587
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 414</u> 17 766
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 600</u> 17 949
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>27 984</u> 18 327
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 182</u> 18 522
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 414</u> 17 766
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 600</u> 17 949

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>27 790</u> 18 136
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 182</u> 18 522
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 384</u> 18 721
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 182</u> 18 522
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 384</u> 18 721
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 591</u> 18 925
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 629</u> 19 563	<u>30 702</u> 19 563	<u>29 629</u> 19 563	<u>29 629</u> 19 563	<u>29 239</u> 19 563
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 179</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939

					-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 207</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 416</u> 19 737
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 003</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 416</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>29 629</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 003</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 207</u> 19 531

					-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>29 629</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>29 847</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>29 629</u> 19 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>29 847</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>31 533</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 070</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>31 761</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 298</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067	<u>32 231</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>30 768</u> 21 067
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>29 994</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 873</u> 21 171

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 654</u> 20 955
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 560</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 291</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>29 994</u> 20 536

					-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 873</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 654</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 560</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 291</u> 22 567

					-	-	-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>32 188</u> 22 321	<u>32 188</u> 22 321	<u>31 808</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 271</u> 22 547
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 743</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 987</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 271</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 505</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 987</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 236</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 236</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 490</u> 23 746

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 014</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 003</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>34 003</u> 24 107	<u>34 003</u> 24 107	<u>33 622</u> 24 107
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 104</u> 24 351
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>34 614</u> 24 853
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 877</u> 25 112
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 104</u> 24 351
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 356</u> 24 599
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 877</u> 25 112
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 145</u> 25 376

					-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 145</u> 25 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 420</u> 25 646
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>35 986</u> 26 203
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 279</u> 26 491
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 962</u> 26 036	<u>36 986</u> 26 036	<u>35 962</u> 26 036	<u>35 962</u> 26 036	<u>35 582</u> 26 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 083</u> 26 299
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 024</u> 26 841	<u>38 097</u> 26 841	<u>37 024</u> 26 841	<u>37 024</u> 26 841	<u>36 634</u> 26 841
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>36 918</u> 27 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 083</u> 26 299
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 746</u> 26 567	<u>37 819</u> 26 567	<u>36 746</u> 26 567	<u>36 746</u> 26 567	<u>36 356</u> 26 567

					-	-	-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>36 918</u> 27 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 208</u> 27 406
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 208</u> 27 406
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 894</u> 27 698	<u>38 967</u> 27 698	<u>37 894</u> 27 698	<u>37 894</u> 27 698	<u>37 504</u> 27 698
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 506</u> 28 300	<u>39 579</u> 28 300	<u>38 506</u> 28 300	<u>38 506</u> 28 300	<u>38 116</u> 28 300
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 822</u> 28 611	<u>39 895</u> 28 611	<u>38 822</u> 28 611	<u>38 822</u> 28 611	<u>38 432</u> 28 611
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 078</u> 28 119	<u>39 102</u> 28 119	<u>38 078</u> 28 119	<u>38 078</u> 28 119	<u>37 698</u> 28 119
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 220</u> 28 403
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 206</u> 28 988	<u>40 279</u> 28 988	<u>39 206</u> 28 988	<u>39 206</u> 28 988	<u>38 815</u> 28 988
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 122</u> 29 290

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 220</u> 28 403
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692	<u>39 978</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>38 515</u> 28 692
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 122</u> 29 290
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 436</u> 29 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 436</u> 29 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 146</u> 29 913	<u>41 218</u> 29 913	<u>40 146</u> 29 913	<u>40 146</u> 29 913	<u>39 755</u> 29 913
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 806</u> 30 564	<u>41 879</u> 30 564	<u>40 806</u> 30 564	<u>40 806</u> 30 564	<u>40 416</u> 30 564
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 148</u> 30 900	<u>42 220</u> 30 900	<u>41 148</u> 30 900	<u>41 148</u> 30 900	<u>40 757</u> 30 900
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 391</u> 12 679	<u>23 415</u> 12 679	<u>22 391</u> 12 679	<u>22 391</u> 12 679	<u>22 011</u> 12 679
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 845</u> 13 125	<u>23 869</u> 13 125	<u>22 845</u> 13 125	<u>22 845</u> 13 125	<u>22 464</u> 13 125
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 298</u> 13 571	<u>24 322</u> 13 571	<u>23 298</u> 13 571	<u>23 298</u> 13 571	<u>22 918</u> 13 571
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 681</u> 13 709	<u>24 754</u> 13 709	<u>23 681</u> 13 709	<u>23 681</u> 13 709	<u>23 291</u> 13 709
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 433</u> 13 848
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 578</u> 13 991
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>23 878</u> 14 286
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 032</u> 14 438
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 433</u> 13 848
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 578</u> 13 991
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>23 727</u> 14 137

					-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 032</u> 14 438
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 190</u> 14 593
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 578</u> 13 991
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>23 727</u> 14 137
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>23 878</u> 14 286
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 190</u> 14 593
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 351</u> 14 752
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>23 727</u> 14 137
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>23 878</u> 14 286
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 032</u> 14 438
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 351</u> 14 752

					-	-	-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 906</u> 14 914	<u>25 979</u> 14 914	<u>24 906</u> 14 914	<u>24 906</u> 14 914	<u>24 516</u> 14 914
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>24 732</u> 15 357
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 124</u> 15 512
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693

					-	-	-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 509</u> 16 876
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>24 732</u> 15 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 124</u> 15 512
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997

					-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 509</u> 16 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 473</u> 16 696	<u>27 497</u> 16 696	<u>26 473</u> 16 696	<u>26 473</u> 16 696	<u>26 093</u> 16 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 889</u> 16 865	<u>27 961</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 498</u> 16 865
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>26 673</u> 17 037
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>26 852</u> 17 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 220</u> 17 575
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 410</u> 17 762
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>26 673</u> 17 037
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>26 852</u> 17 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 034</u> 17 392

					-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 410</u> 17 762
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 604</u> 17 953
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>26 852</u> 17 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 034</u> 17 392
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 220</u> 17 575
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 604</u> 17 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>27 802</u> 18 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 034</u> 17 392
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 220</u> 17 575
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 410</u> 17 762
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>27 802</u> 18 148

					-	-	-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 005</u> 18 348
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>27 802</u> 18 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 005</u> 18 348
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 18 552	<u>29 675</u> 18 552	<u>28 602</u> 18 552	<u>28 602</u> 18 552	<u>28 212</u> 18 552
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 814</u> 18 760	<u>29 887</u> 18 760	<u>28 814</u> 18 760	<u>28 814</u> 18 760	<u>28 424</u> 18 760
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 252</u> 19 191	<u>30 325</u> 19 191	<u>29 252</u> 19 191	<u>29 252</u> 19 191	<u>28 862</u> 19 191
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 380</u> 17 589	<u>28 405</u> 17 589	<u>27 380</u> 17 589	<u>27 380</u> 17 589	<u>27 000</u> 17 589
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 415</u> 17 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 599</u> 17 948
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>27 979</u> 18 322

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 175</u> 18 515
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 415</u> 17 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 599</u> 17 948
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>27 787</u> 18 133
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 175</u> 18 515
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 375</u> 18 712
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 599</u> 17 948
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>27 787</u> 18 133
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>27 979</u> 18 322
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 375</u> 18 712
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 579</u> 18 913

					-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 375</u> 18 712
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 579</u> 18 913
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>28 788</u> 19 119
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>29 002</u> 19 329
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 833</u> 19 763	<u>30 906</u> 19 763	<u>29 833</u> 19 763	<u>29 833</u> 19 763	<u>29 443</u> 19 763
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 741</u> 18 929	<u>29 765</u> 18 929	<u>28 741</u> 18 929	<u>28 741</u> 18 929	<u>28 361</u> 18 929
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>28 789</u> 19 120
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>28 987</u> 19 315
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 396</u> 19 717
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 607</u> 19 925

					-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>28 789</u> 19 120
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>28 987</u> 19 315
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 190</u> 19 514
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 607</u> 19 925
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>29 822</u> 20 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>28 987</u> 19 315
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 190</u> 19 514
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 396</u> 19 717
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>29 822</u> 20 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 042</u> 20 353
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>29 822</u> 20 137

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 042</u> 20 353
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 267</u> 20 575
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 887</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 497</u> 20 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 362</u> 21 268	<u>32 435</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>30 972</u> 21 268
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 175</u> 20 714
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>30 622</u> 20 924
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355	<u>31 060</u> 21 355
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 286</u> 21 577
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>30 622</u> 20 924
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 229</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137	<u>30 839</u> 21 137

					-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 286</u> 21 577
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 517</u> 21 805
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 517</u> 21 805
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036	<u>31 753</u> 22 036
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516	<u>32 239</u> 22 516
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 881</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763	<u>32 491</u> 22 763
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 175</u> 20 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500	<u>33 394</u> 22 500	<u>32 370</u> 22 500	<u>32 370</u> 22 500	<u>31 989</u> 22 500
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 454</u> 22 727

					-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>34 394</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>32 930</u> 23 196
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 176</u> 23 438
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 454</u> 22 727
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>34 153</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>32 690</u> 22 959
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 176</u> 23 438
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 427</u> 23 684
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 427</u> 23 684
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>33 683</u> 23 936
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>35 674</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 211</u> 24 457
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 484</u> 24 725
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 184</u> 24 286	<u>35 208</u> 24 286	<u>34 184</u> 24 286	<u>34 184</u> 24 286	<u>33 804</u> 24 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 287</u> 24 531
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>34 801</u> 25 037
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 066</u> 25 298
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 287</u> 24 531
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 541</u> 24 781
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 066</u> 25 298
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 336</u> 25 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 336</u> 25 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 003</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>35 613</u> 25 836
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 573</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 183</u> 26 398

					-	-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 478</u> 26 688
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 143</u> 26 214	<u>37 168</u> 26 214	<u>36 143</u> 26 214	<u>36 143</u> 26 214	<u>35 763</u> 26 214
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 266</u> 26 479
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 211</u> 27 025	<u>38 284</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>36 821</u> 27 025
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 107</u> 27 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 266</u> 26 479
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 749	<u>38 004</u> 26 749	<u>36 931</u> 26 749	<u>36 931</u> 26 749	<u>36 541</u> 26 749
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 107</u> 27 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 399</u> 27 594
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 399</u> 27 594

					-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 087</u> 27 888	<u>39 160</u> 27 888	<u>38 087</u> 27 888	<u>38 087</u> 27 888	<u>37 697</u> 27 888
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 703</u> 28 494	<u>39 776</u> 28 494	<u>38 703</u> 28 494	<u>38 703</u> 28 494	<u>38 313</u> 28 494
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 021</u> 28 807	<u>40 094</u> 28 807	<u>39 021</u> 28 807	<u>39 021</u> 28 807	<u>38 631</u> 28 807
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 260</u> 28 297	<u>39 284</u> 28 297	<u>38 260</u> 28 297	<u>38 260</u> 28 297	<u>37 879</u> 28 297
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 404</u> 28 583
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 393</u> 29 172	<u>40 466</u> 29 172	<u>39 393</u> 29 172	<u>39 393</u> 29 172	<u>39 003</u> 29 172
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 311</u> 29 476
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 404</u> 28 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 875	<u>40 163</u> 28 875	<u>39 090</u> 28 875	<u>39 090</u> 28 875	<u>38 700</u> 28 875
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 311</u> 29 476

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>39 627</u> 29 786
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>39 627</u> 29 786
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 339</u> 30 103	<u>41 411</u> 30 103	<u>40 339</u> 30 103	<u>40 339</u> 30 103	<u>39 948</u> 30 103
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 003</u> 30 758	<u>42 076</u> 30 758	<u>41 003</u> 30 758	<u>41 003</u> 30 758	<u>40 613</u> 30 758
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 31 096	<u>42 420</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>40 957</u> 31 096

212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 210</u> 12 500
212-101-0200	7473-2010 5	3			

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 663</u> 12 946
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 292</u> 16 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 705</u> 16 685
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 18 353
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 610</u> 18 559
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 043</u> 18 986
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 199</u> 17 411
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 629</u> 19 563
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3			

212-101-1201		3	1	2400	<u>34 003</u> 24 107
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 962</u> 26 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 024</u> 26 841
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 746</u> 26 567
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 894</u> 27 698
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 506</u> 28 300
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 822</u> 28 611
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 078</u> 28 119
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 206</u> 28 988
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 146</u> 29 913
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 806</u> 30 564
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 148</u> 30 900
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 391</u> 12 679
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 845</u> 13 125
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			

212-101-1701		3	1	2400	<u>23 298</u> 13 571
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 681</u> 13 709
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 906</u> 14 914
212-101-1800	10, 7473-2010	3			

212-101-1801		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			

212-101-1901		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3			

212-101-2001		3	1	2400	<u>26 473</u> 16 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 889</u> 16 865
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 18 552
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 814</u> 18 760
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 252</u> 19 191
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 380</u> 17 589
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767

212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913

				,	
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 833</u> 19 763
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 741</u> 18 929
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575

				,	
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 887</u> 20 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 362</u> 21 268
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 355
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 229</u> 21 137
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 143</u> 22 036
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 629</u> 22 516
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 881</u> 22 763
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 184</u> 24 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 25 037
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 003</u> 25 836
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 573</u> 26 398
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 26 688
212-101-2700	40, 7473-2010	3			

212-101-2701		3	1	2400	<u>36 143</u> 26 214
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 211</u> 27 025
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 749
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 087</u> 27 888
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 703</u> 28 494

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 021</u> 28 807
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 260</u> 28 297
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 393</u> 29 172
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 875
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 339</u> 30 103
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 003</u> 30 758
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 31 096

212-102.

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>15 287</u> 12 694	<u>15 358</u> 12 750	<u>16 312</u> 12 750	<u>19 611</u> 12 750	<u>23 488</u> 12 750
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>15 839</u> 13 238	<u>15 821</u> 13 205	<u>16 774</u> 13 205	<u>20 073</u> 13 205	<u>23 951</u> 13 205
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>16 408</u> 13 797	<u>16 284</u> 13 661	<u>17 237</u> 13 661	<u>20 536</u> 13 661	<u>24 413</u> 13 661

						-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 482	<u>18 134</u> 15 482	<u>19 088</u> 15 482	<u>22 387</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 482	<u>18 134</u> 15 482	<u>19 088</u> 15 482	<u>22 387</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>19 369</u> 16 712	<u>19 522</u> 16 848	<u>20 475</u> 16 848	<u>23 775</u> 16 848	<u>27 652</u> 16 848
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>20 479</u> 17 804	<u>20 447</u> 17 759	<u>21 401</u> 17 759	<u>24 700</u> 17 759	<u>28 577</u> 17 759
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>21 682</u> 18 988	<u>21 835</u> 19 125	<u>22 789</u> 19 125	<u>26 088</u> 19 125	<u>29 965</u> 19 125
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>23 686</u> 20 946	<u>24 639</u> 20 946	<u>27 938</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>23 686</u> 20 946	<u>24 639</u> 20 946	<u>27 938</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 429</u> 22 677	<u>25 536</u> 22 768	<u>26 490</u> 22 768	<u>29 789</u> 22 768	<u>33 666</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 444</u> 12 849	<u>15 543</u> 12 932	<u>16 497</u> 12 932	<u>19 796</u> 12 932	<u>23 673</u> 12 932
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 999</u> 13 395	<u>16 006</u> 13 388	<u>16 959</u> 13 388	<u>20 259</u> 13 388	<u>24 136</u> 13 388

						-	-	-	-
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 571</u> 13 958	<u>16 469</u> 13 843	<u>17 422</u> 13 843	<u>20 721</u> 13 843	<u>24 598</u> 13 843
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>18 291</u> 15 651	<u>18 319</u> 15 664	<u>19 273</u> 15 664	<u>22 572</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>18 291</u> 15 651	<u>18 319</u> 15 664	<u>19 273</u> 15 664	<u>22 572</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>19 545</u> 16 886	<u>19 707</u> 17 030	<u>20 661</u> 17 030	<u>23 960</u> 17 030	<u>27 837</u> 17 030
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>20 662</u> 17 985	<u>20 632</u> 17 941	<u>21 586</u> 17 941	<u>24 885</u> 17 941	<u>28 762</u> 17 941
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 870</u> 19 174	<u>22 020</u> 19 307	<u>22 974</u> 19 307	<u>26 273</u> 19 307	<u>30 150</u> 19 307
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 682	<u>23 871</u> 21 129	<u>24 824</u> 21 129	<u>28 123</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 682	<u>23 871</u> 21 129	<u>24 824</u> 21 129	<u>28 123</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 637</u> 22 881	<u>25 721</u> 22 950	<u>26 675</u> 22 950	<u>29 974</u> 22 950	<u>33 851</u> 22 950

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 464</u> 12 750	<u>23 488</u> 12 750	<u>22 464</u> 12 750	<u>22 464</u> 12 750	<u>22 083</u> 12 750
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 926</u> 13 205	<u>23 951</u> 13 205	<u>22 926</u> 13 205	<u>22 926</u> 13 205	<u>22 546</u> 13 205
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661	<u>24 413</u> 13 661	<u>23 389</u> 13 661	<u>23 389</u> 13 661	<u>23 009</u> 13 661
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>24 859</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>24 859</u> 15 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 628</u> 16 848	<u>27 652</u> 16 848	<u>26 628</u> 16 848	<u>26 628</u> 16 848	<u>26 247</u> 16 848
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 553</u> 17 759	<u>28 577</u> 17 759	<u>27 553</u> 17 759	<u>27 553</u> 17 759	<u>27 172</u> 17 759
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125	<u>29 965</u> 19 125	<u>28 941</u> 19 125	<u>28 941</u> 19 125	<u>28 560</u> 19 125
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 411</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 411</u> 20 946

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768	<u>33 666</u> 22 768	<u>32 642</u> 22 768	<u>32 642</u> 22 768	<u>32 262</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 649</u> 12 932	<u>23 673</u> 12 932	<u>22 649</u> 12 932	<u>22 649</u> 12 932	<u>22 268</u> 12 932
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 111</u> 13 388	<u>24 136</u> 13 388	<u>23 111</u> 13 388	<u>23 111</u> 13 388	<u>22 731</u> 13 388
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 574</u> 13 843	<u>24 598</u> 13 843	<u>23 574</u> 13 843	<u>23 574</u> 13 843	<u>23 194</u> 13 843
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 044</u> 15 664
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 044</u> 15 664
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 813</u> 17 030	<u>27 837</u> 17 030	<u>26 813</u> 17 030	<u>26 813</u> 17 030	<u>26 432</u> 17 030
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 738</u> 17 941	<u>28 762</u> 17 941	<u>27 738</u> 17 941	<u>27 738</u> 17 941	<u>27 358</u> 17 941
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 126</u> 19 307	<u>30 150</u> 19 307	<u>29 126</u> 19 307	<u>29 126</u> 19 307	<u>28 745</u> 19 307
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 596</u> 21 129

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 596</u> 21 129
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 950	<u>33 851</u> 22 950	<u>32 827</u> 22 950	<u>32 827</u> 22 950	<u>32 447</u> 22 950

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 464</u> 12 750
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 926</u> 13 205
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482

8.04-08-2024

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 628</u> 16 848
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 553</u> 17 759
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 649</u> 12 932
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 111</u> 13 388
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 574</u> 13 843
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 813</u> 17 030
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 738</u> 17 941
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 126</u> 19 307
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 950

212-4.
212-401.

						-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 400</u> 16 938	<u>19 413</u> 16 938	<u>20 287</u> 16 938	<u>23 311</u> 16 938	<u>26 865</u> 16 938
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 570</u> 18 090	<u>20 583</u> 18 090	<u>21 457</u> 18 090	<u>24 481</u> 18 090	<u>28 035</u> 18 090
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 408</u> 19 899	<u>22 421</u> 19 899	<u>23 295</u> 19 899	<u>26 319</u> 19 899	<u>29 873</u> 19 899
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 722</u> 21 192	<u>23 735</u> 21 192	<u>24 609</u> 21 192	<u>27 633</u> 21 192	<u>31 187</u> 21 192
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 798</u> 22 252	<u>24 811</u> 22 252	<u>25 685</u> 22 252	<u>28 710</u> 22 252	<u>32 264</u> 22 252
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 059</u> 24 477	<u>27 073</u> 24 477	<u>27 947</u> 24 477	<u>30 971</u> 24 477	<u>34 525</u> 24 477
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 894</u> 27 267	<u>29 907</u> 27 267	<u>30 781</u> 27 267	<u>33 806</u> 27 267	<u>37 360</u> 27 267
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 279</u> 28 631	<u>31 293</u> 28 631	<u>32 167</u> 28 631	<u>35 191</u> 28 631	<u>38 745</u> 28 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 733</u> 30 062	<u>32 747</u> 30 062	<u>33 621</u> 30 062	<u>36 645</u> 30 062	<u>40 199</u> 30 062

						-	-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 261</u> 31 565	<u>34 274</u> 31 565	<u>35 148</u> 31 565	<u>38 172</u> 31 565	<u>41 726</u> 31 565

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 927</u> 16 938	<u>26 865</u> 16 938	<u>25 927</u> 16 938	<u>25 927</u> 16 938	<u>25 578</u> 16 938
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 097</u> 18 090	<u>28 035</u> 18 090	<u>27 097</u> 18 090	<u>27 097</u> 18 090	<u>26 748</u> 18 090
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 934</u> 19 899	<u>29 873</u> 19 899	<u>28 934</u> 19 899	<u>28 934</u> 19 899	<u>28 586</u> 19 899
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 248</u> 21 192	<u>31 187</u> 21 192	<u>30 248</u> 21 192	<u>30 248</u> 21 192	<u>29 900</u> 21 192
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 325</u> 22 252	<u>32 264</u> 22 252	<u>31 325</u> 22 252	<u>31 325</u> 22 252	<u>30 976</u> 22 252
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 586</u> 24 477	<u>34 525</u> 24 477	<u>33 586</u> 24 477	<u>33 586</u> 24 477	<u>33 237</u> 24 477

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 421</u> 27 267	<u>37 360</u> 27 267	<u>36 421</u> 27 267	<u>36 421</u> 27 267	<u>36 072</u> 27 267
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 806</u> 28 631	<u>38 745</u> 28 631	<u>37 806</u> 28 631	<u>37 806</u> 28 631	<u>37 457</u> 28 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 260</u> 30 062	<u>40 199</u> 30 062	<u>39 260</u> 30 062	<u>39 260</u> 30 062	<u>38 912</u> 30 062
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 788</u> 31 565	<u>41 726</u> 31 565	<u>40 788</u> 31 565	<u>40 788</u> 31 565	<u>40 439</u> 31 565

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 927</u> 16 938
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 097</u> 18 090
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 934</u> 19 899

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 248</u> 21 192
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 325</u> 22 252
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 586</u> 24 477
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 421</u> 27 267
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 806</u> 28 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 260</u> 30 062
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 788</u> 31 565

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная