

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан



## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**



21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		28
211-4.		31
211-5.		34
211-6.		37
211-7.		40
212.	, , ,	43
212-1.		43
212-2.		148
212-3.		151
212-4.		151
212-5.		161
212-6.	,	170
213.		170
213-1.		170
213-2.		180
213-3.	, ,	180
22.		195
221.		195
221-1.		195
222.	,	204
222-1.	, , ,	204
222-2.	,	222
222-3.	, ,	225



IV

225.		228
225-1.		228
225-2.		282
226.		327
226-1.	,	327
25.		351
251.	, ,	351
251-3.	,	351
255.	, ,	354
255-1.		354
255-2.		409
26.		412
261.		412
261-1.		412



21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

					,	.		-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	







8.04-08-2023

				,	-	-
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$



**211-103.**

							-	-	-	-	
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--



					-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200									
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



							-	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,710}{4\,010}$	<u>7 704</u>	$\frac{5\,785}{5\,114}$	$\frac{3\,904}{3\,182}$	<u>7 691</u>	<u>8 123</u>	<u>6 620</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,689}{3\,993}$	<u>7 649</u>	$\frac{5\,744}{5\,077}$	$\frac{3\,876}{3\,159}$	<u>7 636</u>	<u>8 089</u>	<u>6 573</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,667}{3\,976}$	<u>7 594</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 581</u>	<u>8 055</u>	<u>6 526</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,667}{3\,976}$	<u>7 594</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 581</u>	<u>8 055</u>	<u>6 526</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,667}{3\,976}$	<u>7 594</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 581</u>	<u>8 055</u>	<u>6 526</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,087}{2\,445}$	<u>7 539</u>	$\frac{5\,661}{5\,004}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>7 297</u>	<u>6 850</u>	<u>4 303</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,057}{2\,425}$	<u>6 865</u>	$\frac{5\,014}{4\,383}$	$\frac{3\,426}{2\,739}$	<u>7 190</u>	<u>6 782</u>	<u>4 240</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,045}{2\,405}$	<u>6 966</u>	$\frac{5\,089}{4\,448}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>7 297</u>	<u>6 767</u>	<u>4 303</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,787}{4\,084}$	<u>7 801</u>	$\frac{5\,883}{5\,208}$	$\frac{3\,964}{3\,241}$	<u>7 760</u>	<u>8 185</u>	<u>6 722</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,765}{4\,067}$	<u>7 746</u>	$\frac{5\,841}{5\,171}$	$\frac{3\,936}{3\,218}$	<u>7 705</u>	<u>8 151</u>	<u>6 674</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,743}{4\,049}$	<u>7 690</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>	<u>8 116</u>	<u>6 626</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 019</u> 5 341	<u>5 009</u> 2 922	<u>5 909</u>	<u>6 267</u>	<u>10 879</u>	<u>9 898</u>	<u>9 946</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 976</u> 5 303	<u>4 995</u> 2 922	<u>5 867</u>	<u>6 222</u>	<u>10 801</u>	<u>9 828</u>	<u>9 926</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 933</u> 5 265	<u>4 980</u> 2 922	<u>5 824</u>	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>	<u>9 452</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 933</u> 5 265	<u>4 980</u> 2 922	<u>5 824</u>	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>	<u>9 452</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 933</u> 5 265	<u>4 980</u> 2 922	<u>5 824</u>	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>	<u>9 452</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 714</u> 3 114	<u>4 130</u> 2 110	<u>5 553</u>	<u>5 789</u>	<u>10 073</u>	<u>9 114</u>	<u>8 947</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 660</u> 3 068	<u>4 102</u> 2 110	<u>5 472</u>	<u>5 704</u>	<u>9 926</u>	<u>8 981</u>	<u>8 909</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 714</u> 3 114	<u>4 047</u> 2 029	<u>5 553</u>	<u>5 789</u>	<u>10 073</u>	<u>9 114</u>	<u>8 947</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 121</u> 5 440	<u>5 065</u> 2 976	<u>5 978</u>	<u>6 327</u>	<u>10 976</u>	<u>9 996</u>	<u>10 080</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 077</u> 5 401	<u>5 050</u> 2 976	<u>5 935</u>	<u>6 282</u>	<u>10 898</u>	<u>9 924</u>	<u>10 061</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 036</u> 2 976	<u>5 893</u>	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>	<u>9 577</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 261}{3\ 247}$	<u>7 127</u>	<u>7 709</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 409}$	<u>6 318</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 247}{3\ 247}$	<u>7 076</u>	<u>7 654</u>	$\frac{4\ 981}{3\ 385}$	<u>6 273</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 234}{3\ 247}$	<u>7 025</u>	<u>7 599</u>	$\frac{4\ 946}{3\ 360}$	<u>6 228</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 234}{3\ 247}$	<u>7 025</u>	<u>7 599</u>	$\frac{4\ 946}{3\ 360}$	<u>6 228</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 234}{3\ 247}$	<u>7 025</u>	<u>7 599</u>	$\frac{4\ 946}{3\ 360}$	<u>6 228</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 050}{2\ 110}$	<u>6 745</u>	<u>5 597</u>	$\frac{4\ 623}{3\ 058}$	<u>5 954</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 022}{2\ 110}$	<u>6 647</u>	<u>5 515</u>	$\frac{4\ 556}{3\ 013}$	<u>5 867</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\ 966}{2\ 029}$	<u>6 745</u>	<u>5 597</u>	$\frac{4\ 623}{3\ 058}$	<u>5 954</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 323}{3\ 307}$	<u>7 196</u>	<u>7 800</u>	$\frac{5\ 082}{3\ 472}$	<u>6 388</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 309}{3\ 307}$	<u>7 145</u>	<u>7 744</u>	$\frac{5\ 046}{3\ 447}$	<u>6 342</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 296}{3\ 307}$	<u>7 094</u>	<u>7 689</u>	$\frac{5\ 010}{3\ 423}$	<u>6 296</u>



							-	-	-	-	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,743}{4\,049}$	<u>7 690</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>	<u>8 116</u>	<u>6 626</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,743}{4\,049}$	<u>7 690</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>	<u>8 116</u>	<u>6 626</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,133}{2\,491}$	<u>7 634</u>	$\frac{5\,757}{5\,097}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>7 361</u>	<u>6 890</u>	<u>4 362</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,104}{2\,470}$	<u>6 948</u>	$\frac{5\,098}{4\,464}$	$\frac{3\,478}{2\,790}$	<u>7 253</u>	<u>6 822</u>	<u>4 298</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,091}{2\,449}$	<u>7 051</u>	$\frac{5\,173}{4\,530}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>7 361</u>	<u>6 805</u>	<u>4 362</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,866}{4\,161}$	<u>7 903</u>	$\frac{5\,984}{5\,307}$	$\frac{4\,027}{3\,302}$	<u>7 832</u>	<u>8 249</u>	<u>6 828</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,844}{4\,143}$	<u>7 846</u>	$\frac{5\,941}{5\,269}$	$\frac{3\,999}{3\,278}$	<u>7 776</u>	<u>8 215</u>	<u>6 779</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,821}{4\,126}$	<u>7 790</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 720</u>	<u>8 181</u>	<u>6 730</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,821}{4\,126}$	<u>7 790</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 720</u>	<u>8 181</u>	<u>6 730</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,821}{4\,126}$	<u>7 790</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 720</u>	<u>8 181</u>	<u>6 730</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,182}{2\,537}$	<u>7 733</u>	$\frac{5\,856}{5\,193}$	$\frac{3\,585}{2\,885}$	<u>7 427</u>	<u>6 932</u>	<u>4 424</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,152}{2\,516}$	<u>7 035</u>	$\frac{5\,185}{4\,549}$	$\frac{3\,532}{2\,843}$	<u>7 318</u>	<u>6 864</u>	<u>4 359</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,034}{5\,362}$	$\frac{5\,036}{2\,976}$	<u>5 893</u>	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>	<u>9 577</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,034}{5\,362}$	$\frac{5\,036}{2\,976}$	<u>5 893</u>	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>	<u>9 577</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,774}{3\,171}$	$\frac{4\,170}{2\,149}$	<u>5 617</u>	<u>5 842</u>	<u>10 158</u>	<u>9 198</u>	<u>9 064</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,719}{3\,125}$	$\frac{4\,142}{2\,149}$	<u>5 535</u>	<u>5 757</u>	<u>10 009</u>	<u>9 064</u>	<u>9 026</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,774}{3\,171}$	$\frac{4\,085}{2\,067}$	<u>5 617</u>	<u>5 842</u>	<u>10 158</u>	<u>9 198</u>	<u>9 064</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,227}{5\,542}$	$\frac{5\,122}{3\,032}$	<u>6 050</u>	<u>6 390</u>	<u>11 077</u>	<u>10 097</u>	<u>10 219</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,182}{5\,503}$	$\frac{5\,108}{3\,032}$	<u>6 007</u>	<u>6 345</u>	<u>10 998</u>	<u>10 025</u>	<u>10 200</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,138}{5\,463}$	$\frac{5\,094}{3\,032}$	<u>5 964</u>	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>	<u>9 708</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,138}{5\,463}$	$\frac{5\,094}{3\,032}$	<u>5 964</u>	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>	<u>9 708</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,138}{5\,463}$	$\frac{5\,094}{3\,032}$	<u>5 964</u>	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>	<u>9 708</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,835}{3\,231}$	$\frac{4\,212}{2\,190}$	<u>5 683</u>	<u>5 897</u>	<u>10 246</u>	<u>9 286</u>	<u>9 186</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,779}{3\,184}$	$\frac{4\,184}{2\,190}$	<u>5 600</u>	<u>5 811</u>	<u>10 096</u>	<u>9 151</u>	<u>9 147</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,296}{3\,307}$	<u>7 094</u>	<u>7 689</u>	$\frac{5\,010}{3\,423}$	<u>6 296</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,296}{3\,307}$	<u>7 094</u>	<u>7 689</u>	$\frac{5\,010}{3\,423}$	<u>6 296</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,090}{2\,149}$	<u>6 809</u>	<u>5 650</u>	$\frac{4\,682}{3\,115}$	<u>6 017</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,063}{2\,149}$	<u>6 709</u>	<u>5 568</u>	$\frac{4\,613}{3\,069}$	<u>5 930</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,005}{2\,067}$	<u>6 809</u>	<u>5 650</u>	$\frac{4\,682}{3\,115}$	<u>6 017</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,387}{3\,369}$	<u>7 268</u>	<u>7 894</u>	$\frac{5\,150}{3\,538}$	<u>6 460</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,373}{3\,369}$	<u>7 216</u>	<u>7 838</u>	$\frac{5\,113}{3\,512}$	<u>6 413</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,360}{3\,369}$	<u>7 164</u>	<u>7 782</u>	$\frac{5\,076}{3\,487}$	<u>6 367</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,360}{3\,369}$	<u>7 164</u>	<u>7 782</u>	$\frac{5\,076}{3\,487}$	<u>6 367</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,360}{3\,369}$	<u>7 164</u>	<u>7 782</u>	$\frac{5\,076}{3\,487}$	<u>6 367</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,132}{2\,190}$	<u>6 875</u>	<u>5 705</u>	$\frac{4\,742}{3\,173}$	<u>6 083</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,104}{2\,190}$	<u>6 775</u>	<u>5 622</u>	$\frac{4\,673}{3\,127}$	<u>5 995</u>



							-	-	-	-	
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,138}{2\,495}$	<u>7 139</u>	$\frac{5\,261}{4\,616}$	$\frac{3\,585}{2\,885}$	<u>7 427</u>	<u>6 845</u>	<u>4 424</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,948}{4\,241}$	<u>8 008</u>	$\frac{6\,089}{5\,409}$	$\frac{4\,093}{3\,365}$	<u>7 907</u>	<u>8 316</u>	<u>6 938</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,926}{4\,223}$	<u>7 951</u>	$\frac{6\,045}{5\,370}$	$\frac{4\,064}{3\,341}$	<u>7 850</u>	<u>8 282</u>	<u>6 888</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,903}{4\,205}$	<u>7 893</u>	$\frac{6\,002}{5\,331}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 794</u>	<u>8 247</u>	<u>6 838</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,903}{4\,205}$	<u>7 893</u>	$\frac{6\,002}{5\,331}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 794</u>	<u>8 247</u>	<u>6 838</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,903}{4\,205}$	<u>7 893</u>	$\frac{6\,002}{5\,331}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 794</u>	<u>8 247</u>	<u>6 838</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,232}{2\,586}$	<u>7 836</u>	$\frac{5\,958}{5\,293}$	$\frac{3\,642}{2\,940}$	<u>7 495</u>	<u>6 976</u>	<u>4 488</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,202}{2\,565}$	<u>7 125</u>	$\frac{5\,275}{4\,636}$	$\frac{3\,589}{2\,897}$	<u>7 386</u>	<u>6 907</u>	<u>4 422</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,188}{2\,543}$	<u>7 231</u>	$\frac{5\,353}{4\,705}$	$\frac{3\,642}{2\,940}$	<u>7 495</u>	<u>6 887</u>	<u>4 488</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,034}{4\,324}$	<u>8 117</u>	$\frac{6\,198}{5\,515}$	$\frac{4\,161}{3\,431}$	<u>7 984</u>	<u>8 385</u>	<u>7 052</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,011}{4\,306}$	<u>8 059</u>	$\frac{6\,154}{5\,475}$	$\frac{4\,131}{3\,407}$	<u>7 927</u>	<u>8 351</u>	<u>7 001</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\ 835}{3\ 231}$	$\frac{4\ 125}{2\ 106}$	<u>5 683</u>	<u>5 897</u>	<u>10 246</u>	<u>9 286</u>	<u>9 186</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 336}{5\ 649}$	$\frac{5\ 182}{3\ 091}$	<u>6 125</u>	<u>6 456</u>	<u>11 182</u>	<u>10 202</u>	<u>10 364</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 291}{5\ 609}$	$\frac{5\ 168}{3\ 091}$	<u>6 081</u>	<u>6 410</u>	<u>11 103</u>	<u>10 129</u>	<u>10 345</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 246}{5\ 568}$	$\frac{5\ 154}{3\ 091}$	<u>6 037</u>	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>	<u>9 843</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 246}{5\ 568}$	$\frac{5\ 154}{3\ 091}$	<u>6 037</u>	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>	<u>9 843</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 246}{5\ 568}$	$\frac{5\ 154}{3\ 091}$	<u>6 037</u>	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>	<u>9 843</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 899}{3\ 293}$	$\frac{4\ 255}{2\ 232}$	<u>5 751</u>	<u>5 954</u>	<u>10 337</u>	<u>9 378</u>	<u>9 311</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 842}{3\ 245}$	$\frac{4\ 227}{2\ 232}$	<u>5 667</u>	<u>5 867</u>	<u>10 186</u>	<u>9 241</u>	<u>9 273</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\ 899}{3\ 293}$	$\frac{4\ 167}{2\ 146}$	<u>5 751</u>	<u>5 954</u>	<u>10 337</u>	<u>9 378</u>	<u>9 311</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 450}{5\ 760}$	$\frac{5\ 245}{3\ 151}$	<u>6 202</u>	<u>6 524</u>	<u>11 292</u>	<u>10 311</u>	<u>10 514</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 404}{5\ 719}$	$\frac{5\ 231}{3\ 151}$	<u>6 158</u>	<u>6 477</u>	<u>11 211</u>	<u>10 238</u>	<u>10 495</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,045}{2\,106}$	<u>6 875</u>	<u>5 705</u>	$\frac{4\,742}{3\,173}$	<u>6 083</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,454}{3\,434}$	<u>7 343</u>	<u>7 993</u>	$\frac{5\,220}{3\,606}$	<u>6 534</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,440}{3\,434}$	<u>7 291</u>	<u>7 935</u>	$\frac{5\,183}{3\,580}$	<u>6 488</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,427}{3\,434}$	<u>7 238</u>	<u>7 878</u>	$\frac{5\,145}{3\,554}$	<u>6 441</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,427}{3\,434}$	<u>7 238</u>	<u>7 878</u>	$\frac{5\,145}{3\,554}$	<u>6 441</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,427}{3\,434}$	<u>7 238</u>	<u>7 878</u>	$\frac{5\,145}{3\,554}$	<u>6 441</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,175}{2\,232}$	<u>6 943</u>	<u>5 762</u>	$\frac{4\,805}{3\,234}$	<u>6 152</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,148}{2\,232}$	<u>6 842</u>	<u>5 678</u>	$\frac{4\,735}{3\,187}$	<u>6 062</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,087}{2\,146}$	<u>6 943</u>	<u>5 762</u>	$\frac{4\,805}{3\,234}$	<u>6 152</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,523}{3\,501}$	<u>7 421</u>	<u>8 094</u>	$\frac{5\,293}{3\,676}$	<u>6 612</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,510}{3\,501}$	<u>7 368</u>	<u>8 037</u>	$\frac{5\,255}{3\,650}$	<u>6 565</u>



							-	-	-	-	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,988}{4\,287}$	<u>8 001</u>	$\frac{6\,110}{5\,436}$	$\frac{4\,101}{3\,382}$	<u>7 870</u>	<u>8 317</u>	<u>6 951</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,988}{4\,287}$	<u>8 001</u>	$\frac{6\,110}{5\,436}$	$\frac{4\,101}{3\,382}$	<u>7 870</u>	<u>8 317</u>	<u>6 951</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,988}{4\,287}$	<u>8 001</u>	$\frac{6\,110}{5\,436}$	$\frac{4\,101}{3\,382}$	<u>7 870</u>	<u>8 317</u>	<u>6 951</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,284}{2\,637}$	<u>7 943</u>	$\frac{6\,065}{5\,397}$	$\frac{3\,701}{2\,998}$	<u>7 566</u>	<u>7 021</u>	<u>4 554</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,253}{2\,615}$	<u>7 219</u>	$\frac{5\,368}{4\,727}$	$\frac{3\,647}{2\,954}$	<u>7 456</u>	<u>6 952</u>	<u>4 488</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,239}{2\,593}$	<u>7 326</u>	$\frac{5\,448}{4\,797}$	$\frac{3\,701}{2\,998}$	<u>7 566</u>	<u>6 930</u>	<u>4 554</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,078}{4\,367}$	<u>8 173</u>	$\frac{6\,254}{5\,569}$	$\frac{4\,196}{3\,465}$	<u>8 024</u>	<u>8 421</u>	<u>7 110</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,055}{4\,348}$	<u>8 115</u>	$\frac{6\,210}{5\,530}$	$\frac{4\,166}{3\,441}$	<u>7 967</u>	<u>8 387</u>	<u>7 060</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,032}{4\,330}$	<u>8 056</u>	$\frac{6\,165}{5\,490}$	$\frac{4\,136}{3\,416}$	<u>7 910</u>	<u>8 352</u>	<u>7 009</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,032}{4\,330}$	<u>8 056</u>	$\frac{6\,165}{5\,490}$	$\frac{4\,136}{3\,416}$	<u>7 910</u>	<u>8 352</u>	<u>7 009</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,032}{4\,330}$	<u>8 056</u>	$\frac{6\,165}{5\,490}$	$\frac{4\,136}{3\,416}$	<u>7 910</u>	<u>8 352</u>	<u>7 009</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,311}{2\,663}$	<u>7 998</u>	$\frac{6\,120}{5\,450}$	$\frac{3\,732}{3\,028}$	<u>7 603</u>	<u>7 044</u>	<u>4 588</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,358}{5\,678}$	$\frac{5\,216}{3\,151}$	<u>6 114</u>	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>	<u>9 984</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,358}{5\,678}$	$\frac{5\,216}{3\,151}$	<u>6 114</u>	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>	<u>9 984</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,358}{5\,678}$	$\frac{5\,216}{3\,151}$	<u>6 114</u>	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>	<u>9 984</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,966}{3\,358}$	$\frac{4\,301}{2\,276}$	<u>5 823</u>	<u>6 013</u>	<u>10 432</u>	<u>9 473</u>	<u>9 442</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,908}{3\,309}$	$\frac{4\,272}{2\,276}$	<u>5 738</u>	<u>5 926</u>	<u>10 280</u>	<u>9 335</u>	<u>9 404</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,966}{3\,358}$	$\frac{4\,210}{2\,188}$	<u>5 823</u>	<u>6 013</u>	<u>10 432</u>	<u>9 473</u>	<u>9 442</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,509}{5\,817}$	$\frac{5\,277}{3\,182}$	<u>6 242</u>	<u>6 559</u>	<u>11 348</u>	<u>10 368</u>	<u>10 592</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,463}{5\,775}$	$\frac{5\,263}{3\,182}$	<u>6 198</u>	<u>6 512</u>	<u>11 267</u>	<u>10 293</u>	<u>10 572</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,416}{5\,734}$	$\frac{5\,248}{3\,182}$	<u>6 153</u>	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>	<u>10 057</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,416}{5\,734}$	$\frac{5\,248}{3\,182}$	<u>6 153</u>	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>	<u>10 057</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,416}{5\,734}$	$\frac{5\,248}{3\,182}$	<u>6 153</u>	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>	<u>10 057</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,000}{3\,391}$	$\frac{4\,324}{2\,298}$	<u>5 859</u>	<u>6 044</u>	<u>10 481</u>	<u>9 522</u>	<u>9 510</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,496}{3\,501}$	<u>7 315</u>	<u>7 979</u>	$\frac{5\,217}{3\,624}$	<u>6 517</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,496}{3\,501}$	<u>7 315</u>	<u>7 979</u>	$\frac{5\,217}{3\,624}$	<u>6 517</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,496}{3\,501}$	<u>7 315</u>	<u>7 979</u>	$\frac{5\,217}{3\,624}$	<u>6 517</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,220}{2\,276}$	<u>7 015</u>	<u>5 822</u>	$\frac{4\,870}{3\,298}$	<u>6 223</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,193}{2\,276}$	<u>6 912</u>	<u>5 737</u>	$\frac{4\,799}{3\,250}$	<u>6 132</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,130}{2\,188}$	<u>7 015</u>	<u>5 822</u>	$\frac{4\,870}{3\,298}$	<u>6 223</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,559}{3\,536}$	<u>7 461</u>	<u>8 147</u>	$\frac{5\,330}{3\,713}$	<u>6 652</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,545}{3\,536}$	<u>7 407</u>	<u>8 089</u>	$\frac{5\,292}{3\,686}$	<u>6 604</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,532}{3\,536}$	<u>7 354</u>	<u>8 031</u>	$\frac{5\,254}{3\,660}$	<u>6 557</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,532}{3\,536}$	<u>7 354</u>	<u>8 031</u>	$\frac{5\,254}{3\,660}$	<u>6 557</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,532}{3\,536}$	<u>7 354</u>	<u>8 031</u>	$\frac{5\,254}{3\,660}$	<u>6 557</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,243}{2\,298}$	<u>7 051</u>	<u>5 852</u>	$\frac{4\,904}{3\,331}$	<u>6 260</u>



							-	-	-	-	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,280}{2\,641}$	<u>7 267</u>	$\frac{5\,416}{4\,774}$	$\frac{3\,677}{2\,984}$	<u>7 492</u>	<u>6 976</u>	<u>4 521</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,266}{2\,619}$	<u>7 374</u>	$\frac{5\,497}{4\,844}$	$\frac{3\,732}{3\,028}$	<u>7 603</u>	<u>6 953</u>	<u>4 588</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,419}{4\,411}$	<u>8 359</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	$\frac{4\,340}{3\,500}$	<u>8 297</u>	<u>8 738</u>	<u>7 277</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,394}{4\,392}$	<u>8 299</u>	$\frac{6\,367}{5\,585}$	$\frac{4\,309}{3\,475}$	<u>8 238</u>	<u>8 702</u>	<u>7 225</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,368}{4\,373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	$\frac{4\,278}{3\,450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,368}{4\,373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	$\frac{4\,278}{3\,450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,368}{4\,373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	$\frac{4\,278}{3\,450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,628}{2\,690}$	<u>8 180</u>	$\frac{6\,275}{5\,504}$	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>7 868</u>	<u>7 343</u>	<u>4 728</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,593}{2\,667}$	<u>7 440</u>	$\frac{5\,563}{4\,821}$	$\frac{3\,812}{3\,013}$	<u>7 753</u>	<u>7 270</u>	<u>4 659</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,582}{2\,645}$	<u>7 550</u>	$\frac{5\,645}{4\,893}$	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>7 868</u>	<u>7 251</u>	<u>4 728</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{5\,419}{4\,411}$	<u>9 003</u>	$\frac{7\,056}{6\,250}$	$\frac{5\,756}{4\,875}$	<u>8 683</u>	<u>8 738</u>	<u>7 277</u>
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{5\,295}{4\,296}$	<u>8 704</u>	$\frac{6\,771}{5\,978}$	$\frac{5\,532}{4\,663}$	<u>8 457</u>	<u>8 702</u>	<u>7 005</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 942</u> 3 342	<u>4 295</u> 2 298	<u>5 774</u>	<u>5 956</u>	<u>10 328</u>	<u>9 383</u>	<u>9 471</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 000</u> 3 391	<u>4 233</u> 2 210	<u>5 859</u>	<u>6 044</u>	<u>10 481</u>	<u>9 522</u>	<u>9 510</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 415</u> 3 214	<u>6 397</u>	<u>6 770</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>10 829</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 400</u> 3 214	<u>6 351</u>	<u>6 722</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>	<u>10 809</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 287</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 287</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 287</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 450</u> 2 321	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>9 734</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 073</u> 3 375	<u>4 420</u> 2 321	<u>5 920</u>	<u>6 156</u>	<u>10 696</u>	<u>9 695</u>	<u>9 693</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 358</u> 2 232	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>9 734</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 783</u> 3 571	<u>6 783</u>	<u>8 186</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>10 829</u>
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>6 402</u> 5 619	<u>5 768</u> 3 571	<u>6 571</u>	<u>7 945</u>	<u>11 441</u>	<u>10 410</u>	<u>10 809</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,216}{2\,298}$	<u>6 948</u>	<u>5 767</u>	$\frac{4\,833}{3\,282}$	<u>6 169</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,152}{2\,210}$	<u>7 051</u>	<u>5 852</u>	$\frac{4\,904}{3\,331}$	<u>6 260</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,696}{3\,571}$	<u>7 700</u>	<u>8 365</u>	$\frac{5\,534}{3\,750}$	<u>6 844</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,682}{3\,571}$	<u>7 645</u>	<u>8 305</u>	$\frac{5\,495}{3\,723}$	<u>6 795</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	$\frac{5\,455}{3\,696}$	<u>6 746</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	$\frac{5\,455}{3\,696}$	<u>6 746</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	$\frac{5\,455}{3\,696}$	<u>6 746</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,366}{2\,321}$	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	$\frac{5\,101}{3\,364}$	<u>6 445</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,337}{2\,321}$	<u>7 177</u>	<u>5 956</u>	$\frac{5\,026}{3\,315}$	<u>6 351</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,274}{2\,232}$	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	$\frac{5\,101}{3\,364}$	<u>6 445</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{5\,696}{3\,571}$	<u>8 087</u>	<u>8 365</u>	$\frac{6\,435}{4\,625}$	<u>7 230</u>
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{5\,682}{3\,571}$	<u>7 865</u>	<u>8 108</u>	$\frac{6\,216}{4\,423}$	<u>7 014</u>



							-	-	-	-	
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 874</u>	$\frac{6\ 955}{6\ 161}$	$\frac{5\ 673}{4\ 805}$	<u>8 559</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{5\ 343}{4\ 354}$	<u>8 810</u>	$\frac{6\ 905}{6\ 116}$	$\frac{5\ 632}{4\ 771}$	<u>8 497</u>	<u>8 630</u>	<u>7 121</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 419}{4\ 411}$	<u>8 359</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	$\frac{4\ 340}{3\ 500}$	<u>8 297</u>	<u>8 738</u>	<u>7 277</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 394}{4\ 392}$	<u>8 299</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	$\frac{4\ 309}{3\ 475}$	<u>8 238</u>	<u>8 702</u>	<u>7 225</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 628}{2\ 690}$	<u>8 180</u>	$\frac{6\ 275}{5\ 504}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>7 868</u>	<u>7 343</u>	<u>4 728</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 593}{2\ 667}$	<u>7 440</u>	$\frac{5\ 563}{4\ 821}$	$\frac{3\ 812}{3\ 013}$	<u>7 753</u>	<u>7 270</u>	<u>4 659</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\ 582}{2\ 645}$	<u>7 550</u>	$\frac{5\ 645}{4\ 893}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>7 868</u>	<u>7 251</u>	<u>4 728</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{5\ 419}{4\ 411}$	<u>9 003</u>	$\frac{7\ 056}{6\ 250}$	$\frac{5\ 756}{4\ 875}$	<u>8 683</u>	<u>8 738</u>	<u>7 277</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{5\ 394}{4\ 392}$	<u>8 938</u>	$\frac{7\ 006}{6\ 205}$	$\frac{5\ 714}{4\ 840}$	<u>8 621</u>	<u>8 702</u>	<u>7 225</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{6\,575}{5\,791}$	$\frac{5\,753}{3\,571}$	<u>6 686</u>	<u>8 069</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 788</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{6\,527}{5\,749}$	$\frac{5\,738}{3\,571}$	<u>6 638</u>	<u>8 011</u>	<u>11 484</u>	<u>10 468</u>	<u>10 768</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,670}{5\,875}$	$\frac{5\,415}{3\,214}$	<u>6 397</u>	<u>6 770</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>10 829</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,622}{5\,833}$	$\frac{5\,400}{3\,214}$	<u>6 351</u>	<u>6 722</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>	<u>10 809</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,575}{5\,791}$	$\frac{5\,385}{3\,214}$	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 287</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,575}{5\,791}$	$\frac{5\,385}{3\,214}$	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 287</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,575}{5\,791}$	$\frac{5\,385}{3\,214}$	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 287</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,134}{3\,425}$	$\frac{4\,450}{2\,321}$	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>9 734</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,073}{3\,375}$	$\frac{4\,420}{2\,321}$	<u>5 920</u>	<u>6 156</u>	<u>10 696</u>	<u>9 695</u>	<u>9 693</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,134}{3\,425}$	$\frac{4\,358}{2\,232}$	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>9 734</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{6\,670}{5\,875}$	$\frac{5\,783}{3\,571}$	<u>6 783</u>	<u>8 186</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>10 829</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{6\,622}{5\,833}$	$\frac{5\,768}{3\,571}$	<u>6 735</u>	<u>8 128</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>	<u>10 809</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 971</u>	<u>8 245</u>	$\frac{6\,343}{4\,559}$	<u>7 127</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{5\,653}{3\,571}$	<u>7 913</u>	<u>8 186</u>	$\frac{6\,297}{4\,526}$	<u>7 075</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,696}{3\,571}$	<u>7 700</u>	<u>8 365</u>	$\frac{5\,534}{3\,750}$	<u>6 844</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,682}{3\,571}$	<u>7 645</u>	<u>8 305</u>	$\frac{5\,495}{3\,723}$	<u>6 795</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	$\frac{5\,455}{3\,696}$	<u>6 746</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	$\frac{5\,455}{3\,696}$	<u>6 746</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	$\frac{5\,455}{3\,696}$	<u>6 746</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,366}{2\,321}$	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	$\frac{5\,101}{3\,364}$	<u>6 445</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,337}{2\,321}$	<u>7 177</u>	<u>5 956</u>	$\frac{5\,026}{3\,315}$	<u>6 351</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,274}{2\,232}$	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	$\frac{5\,101}{3\,364}$	<u>6 445</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{5\,696}{3\,571}$	<u>8 087</u>	<u>8 365</u>	$\frac{6\,435}{4\,625}$	<u>7 230</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{5\,682}{3\,571}$	<u>8 029</u>	<u>8 305</u>	$\frac{6\,389}{4\,592}$	<u>7 179</u>



							-	-	-	-	
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>5 368</u> 4 373	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>5 673</u> 4 805	<u>8 559</u>	<u>8 666</u>	<u>7 173</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>5 343</u> 4 354	<u>8 810</u>	<u>6 905</u> 6 116	<u>5 632</u> 4 771	<u>8 497</u>	<u>8 630</u>	<u>7 121</u>

**211-203.**

							-	-	-	-	
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

							-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>18 383</u> 16 071	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 804</u> 15 804



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 753</u> 3 571	<u>6 686</u>	<u>8 069</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>10 788</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>6 527</u> 5 749	<u>5 738</u> 3 571	<u>6 638</u>	<u>8 011</u>	<u>11 484</u>	<u>10 468</u>	<u>10 768</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 804</u> 15 804	<u>23 667</u> 20 982	<u>23 667</u> 20 982	<u>16 074</u> 15 179	<u>17 031</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 179</u> 15 179



					-	-	-	-	-
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{5\,667}{3\,571}$	<u>7 971</u>	<u>8 245</u>	$\frac{6\,343}{4\,559}$	<u>7 127</u>
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{5\,653}{3\,571}$	<u>7 913</u>	<u>8 186</u>	$\frac{6\,297}{4\,526}$	<u>7 075</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{23\,667}{20\,982}$	<u>15 179</u> 15 179	<u>22 531</u> 20 982	$\frac{23\,234}{20\,982}$



							-	-	-	-		-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>18 383</u> 16 071	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 804</u> 15 804	<u>15 804</u> 15 804
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>18 383</u> 16 071	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 804</u> 15 804	<u>15 804</u> 15 804

**211-206.**

							-	-	-	-	
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 522</u>	<u>8 194</u>	<u>6 732</u>	<u>3 840</u> 3 036	<u>7 690</u>	<u>8 320</u>	<u>5 018</u>

**211-3.****211-302.**

,

							-	-	-	-	
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339						
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339						



					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 804</u> 15 804	<u>23 667</u> 20 982	<u>23 667</u> 20 982	<u>16 074</u> 15 179	<u>17 031</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 179</u> 15 179
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 804</u> 15 804	<u>23 667</u> 20 982	<u>23 667</u> 20 982	<u>16 074</u> 15 179	<u>17 031</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 179</u> 15 179

					-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 598</u>	<u>3 833</u> 2 914	<u>8 874</u>	<u>6 202</u>	<u>11 824</u>	<u>10 362</u>	<u>6 808</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350							
211-302-0102	10-20	3	1	350							



					-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>15 179</u> 15 179	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>15 179</u> 15 179	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 850</u>	<u>9 666</u>	<u>6 026</u>	<u>5 087</u>	<u>8 128</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					



							-	-	-	-	
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339						
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

**211-4.**  
**211-401.**

							-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 800</u>	<u>2 443</u> 1 607	<u>6 745</u>	<u>8 622</u>	<u>5 627</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350							
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 454</u>	<u>6 314</u>	<u>7 719</u>	<u>5 047</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>	<u>7 093</u>



					-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 523</u>	<u>7 315</u>	<u>3 818</u>	<u>4 827</u>



				,	.		-	-	-	-	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 800</u>	<u>2 443</u> <u>1 607</u>	<u>6 745</u>	<u>8 622</u>	<u>5 627</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 071</u>	<u>9 698</u>	<u>8 658</u>	<u>5 182</u> <u>3 200</u>	<u>9 698</u>	<u>8 137</u>	<u>6 317</u>

**211-402.**

				,	.		-	-	-	-		-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>4 507</u> <u>3 571</u>	<u>8 108</u> <u>3 571</u>	<u>7 348</u> <u>3 571</u>	<u>10 166</u> <u>3 571</u>	<u>8 998</u> <u>3 571</u>	<u>7 311</u> <u>3 571</u>	<u>5 002</u> <u>2 857</u>	<u>6 532</u> <u>3 571</u>

**211-403.**

				,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 313</u> <u>16 071</u>
211-403-0200	( 4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>

**211-5.**



8.04-08-2023

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 454</u>	<u>6 314</u>	<u>7 719</u>	<u>5 047</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>	<u>7 093</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 317</u>	<u>5 376</u>	<u>6 619</u>	<u>6 905</u>	<u>10 729</u>	<u>9 698</u>	<u>10 999</u>

					-	-	-	-	-	-	-	
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>5 772</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571	<u>7 385</u> 3 571	<u>7 385</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571	<u>5 593</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571



					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 523</u>	<u>7 315</u>	<u>3 818</u>	<u>4 827</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 802</u> 3 133	<u>9 084</u>	<u>6 103</u>	<u>5 182</u>	<u>6 489</u>

					-	-	-
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>6 440</u> 3 571	<u>9 239</u> 3 571	<u>8 052</u> 3 571



**211-501.**

							-	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 503</u> 1 518	<u>7 577</u>	<u>5 491</u> 4 688	<u>2 827</u> 1 607	<u>6 708</u>	<u>6 893</u>	<u>5 038</u>

**211-6.****211-601.**

-

							-	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 136</u>	<u>8 082</u> 5 000	<u>5 858</u>	<u>3 457</u> 2 143	<u>6 982</u>	<u>7 255</u>	<u>5 315</u>

**211-603.**

-

-

							-	-	-	-	
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>7 324</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 466</u> 3 237	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	<u>4 817</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>7 324</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 466</u> 3 237	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	<u>4 817</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 388</u> 3 616	<u>3 726</u> 1 429	<u>3 820</u>	<u>5 534</u>	<u>11 884</u>	<u>10 772</u>	<u>9 049</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 821</u> 2 857	<u>3 877</u> 1 429	<u>4 810</u>	<u>5 972</u>	<u>12 676</u>	<u>11 490</u>	<u>7 297</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 483</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	<u>6 991</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 483</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	<u>6 991</u>



					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{3\ 634}{1\ 429}$	<u>5 216</u>	<u>4 825</u>	$\frac{2\ 800}{1\ 339}$	<u>4 299</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{3\ 778}{1\ 429}$	<u>6 300</u>	<u>6 176</u>	$\frac{3\ 723}{2\ 143}$	<u>5 321</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{4\ 389}{2\ 232}$	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	$\frac{4\ 307}{2\ 848}$	<u>5 755</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{4\ 389}{2\ 232}$	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	$\frac{4\ 307}{2\ 848}$	<u>5 755</u>



							-	-	-	-	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	<u>7 324</u>	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 866}{3\ 625}$	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	<u>4 817</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	<u>7 324</u>	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 866}{3\ 625}$	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	<u>4 817</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

							-	-	-	-	
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	$\frac{49\ 078}{47\ 009}$						



					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 683</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	<u>6 991</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 683</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	<u>6 991</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000							



					-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,389}{2\,232}$	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	$\frac{4\,307}{2\,848}$	<u>5 755</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\,389}{2\,232}$	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	$\frac{4\,307}{2\,848}$	<u>5 755</u>

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 765</u>	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 765</u>	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 765</u>	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 765</u>	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 765</u>	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 765</u>	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					



**211-702.**

					,
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** , , ,**212-1.****212-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010	3,5	3									
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>20 093</u> 17 425	<u>21 472</u> 19 286	<u>25 251</u> 15 733	<u>22 656</u> 15 733	<u>26 436</u> 16 900	<u>28 636</u> 17 817	<u>26 001</u> 20 637
212-101-0200	7473-2010	5	3									
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>20 978</u> 18 296	<u>22 697</u> 20 491	<u>25 515</u> 15 993	<u>22 921</u> 15 993	<u>26 723</u> 17 182	<u>29 541</u> 18 707	<u>26 252</u> 20 885
212-101-0300	7473-2010	7,5	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>21 908</u> 19 211	<u>24 738</u> 22 500	<u>25 753</u> 16 228	<u>23 159</u> 16 228	<u>26 981</u> 17 436	<u>30 491</u> 19 643	<u>26 507</u> 21 136
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>21 788</u> 19 405	<u>25 164</u> 22 727	<u>26 408</u> 16 392	<u>23 677</u> 16 392	<u>27 647</u> 17 612	<u>30 985</u> 19 841	<u>27 075</u> 21 349



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 713</u> 19 462	<u>22 130</u> 19 934	<u>27 704</u> 16 900	<u>27 351</u> 16 552	<u>28 636</u> 17 817	<u>28 636</u> 17 817	<u>27 099</u> 21 512
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 294</u> 20 034	<u>22 373</u> 20 173	<u>27 991</u> 17 182	<u>27 673</u> 16 869	<u>29 541</u> 18 707	<u>29 541</u> 18 707	<u>27 536</u> 21 943
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 899</u> 20 629	<u>22 619</u> 20 415	<u>28 249</u> 17 436	<u>27 951</u> 17 143	<u>30 491</u> 19 643	<u>30 491</u> 19 643	<u>27 982</u> 22 381
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 194</u> 20 838	<u>23 024</u> 20 621	<u>28 720</u> 17 612	<u>28 420</u> 17 316	<u>30 985</u> 19 841	<u>30 985</u> 19 841	<u>28 578</u> 22 608



					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 344</u> 17 817	<u>26 083</u> 16 552	<u>27 368</u> 17 817	<u>19 776</u> 15 440	<u>24 490</u> 16 900
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>24 249</u> 18 707	<u>26 405</u> 16 869	<u>28 273</u> 18 707	<u>20 037</u> 15 696	<u>23 872</u> 16 292
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 200</u> 19 643	<u>26 683</u> 17 143	<u>29 223</u> 19 643	<u>20 271</u> 15 927	<u>24 119</u> 16 535
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 767</u> 19 841	<u>27 347</u> 17 316	<u>29 912</u> 19 841	<u>20 720</u> 16 088	<u>24 674</u> 16 702



							-	-	-	-	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 989</u> 19 603	<u>25 399</u> 22 959	<u>26 578</u> 16 559	<u>23 847</u> 16 559	<u>27 830</u> 17 791	<u>31 191</u> 20 044	<u>27 296</u> 21 567
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 805	<u>25 640</u> 23 196	<u>26 751</u> 16 730	<u>24 020</u> 16 730	<u>28 016</u> 17 975	<u>31 401</u> 20 250	<u>27 522</u> 21 789
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 618</u> 20 222	<u>26 136</u> 23 684	<u>27 109</u> 17 082	<u>24 378</u> 17 082	<u>28 401</u> 18 353	<u>31 834</u> 20 677	<u>27 988</u> 22 248
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 837</u> 20 437	<u>26 392</u> 23 936	<u>27 293</u> 17 264	<u>24 562</u> 17 264	<u>28 599</u> 18 549	<u>32 058</u> 20 897	<u>28 229</u> 22 485
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 989</u> 19 603	<u>25 399</u> 22 959	<u>26 578</u> 16 559	<u>23 847</u> 16 559	<u>27 830</u> 17 791	<u>31 191</u> 20 044	<u>27 296</u> 21 567
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 805	<u>25 640</u> 23 196	<u>26 751</u> 16 730	<u>24 020</u> 16 730	<u>28 016</u> 17 975	<u>31 401</u> 20 250	<u>27 522</u> 21 789
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 404</u> 20 011	<u>25 885</u> 23 438	<u>26 928</u> 16 904	<u>24 197</u> 16 904	<u>28 206</u> 18 162	<u>31 615</u> 20 461	<u>27 753</u> 22 016
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 837</u> 20 437	<u>26 392</u> 23 936	<u>27 293</u> 17 264	<u>24 562</u> 17 264	<u>28 599</u> 18 549	<u>32 058</u> 20 897	<u>28 229</u> 22 485
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 060</u> 20 657	<u>26 653</u> 24 194	<u>27 482</u> 17 449	<u>24 751</u> 17 449	<u>28 802</u> 18 748	<u>32 286</u> 21 121	<u>28 474</u> 22 727
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 805	<u>25 640</u> 23 196	<u>26 751</u> 16 730	<u>24 020</u> 16 730	<u>28 016</u> 17 975	<u>31 401</u> 20 250	<u>27 522</u> 21 789
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 404</u> 20 011	<u>25 885</u> 23 438	<u>26 928</u> 16 904	<u>24 197</u> 16 904	<u>28 206</u> 18 162	<u>31 615</u> 20 461	<u>27 753</u> 22 016
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 618</u> 20 222	<u>26 136</u> 23 684	<u>27 109</u> 17 082	<u>24 378</u> 17 082	<u>28 401</u> 18 353	<u>31 834</u> 20 677	<u>27 988</u> 22 248
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 060</u> 20 657	<u>26 653</u> 24 194	<u>27 482</u> 17 449	<u>24 751</u> 17 449	<u>28 802</u> 18 748	<u>32 286</u> 21 121	<u>28 474</u> 22 727



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 410</u> 21 050	<u>23 238</u> 20 832	<u>28 903</u> 17 791	<u>28 599</u> 17 493	<u>31 191</u> 20 044	<u>31 191</u> 20 044	<u>28 812</u> 22 838
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 630</u> 21 267	<u>23 456</u> 21 047	<u>29 089</u> 17 975	<u>28 782</u> 17 673	<u>31 401</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250	<u>29 051</u> 23 074
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 085</u> 21 715	<u>23 906</u> 21 490	<u>29 473</u> 18 353	<u>29 160</u> 18 045	<u>31 834</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677	<u>29 545</u> 23 559
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 320</u> 21 946	<u>24 138</u> 21 718	<u>29 672</u> 18 549	<u>29 355</u> 18 237	<u>32 058</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897	<u>29 799</u> 23 810
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 410</u> 21 050	<u>23 238</u> 20 832	<u>28 903</u> 17 791	<u>28 599</u> 17 493	<u>31 191</u> 20 044	<u>31 191</u> 20 044	<u>28 812</u> 22 838
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 630</u> 21 267	<u>23 456</u> 21 047	<u>29 089</u> 17 975	<u>28 782</u> 17 673	<u>31 401</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250	<u>29 051</u> 23 074
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 855</u> 21 489	<u>23 679</u> 21 266	<u>29 279</u> 18 162	<u>28 969</u> 17 857	<u>31 615</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461	<u>29 295</u> 23 314
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 21 946	<u>24 138</u> 21 718	<u>29 672</u> 18 549	<u>29 355</u> 18 237	<u>32 058</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897	<u>29 799</u> 23 810
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 560</u> 22 182	<u>24 376</u> 21 952	<u>29 874</u> 18 748	<u>29 555</u> 18 433	<u>32 286</u> 21 121	<u>32 286</u> 21 121	<u>30 059</u> 24 066
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 630</u> 21 267	<u>23 456</u> 21 047	<u>29 089</u> 17 975	<u>28 782</u> 17 673	<u>31 401</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250	<u>29 051</u> 23 074
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 855</u> 21 489	<u>23 679</u> 21 266	<u>29 279</u> 18 162	<u>28 969</u> 17 857	<u>31 615</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461	<u>29 295</u> 23 314
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 085</u> 21 715	<u>23 906</u> 21 490	<u>29 473</u> 18 353	<u>29 160</u> 18 045	<u>31 834</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677	<u>29 545</u> 23 559
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 560</u> 22 182	<u>24 376</u> 21 952	<u>29 874</u> 18 748	<u>29 555</u> 18 433	<u>32 286</u> 21 121	<u>32 286</u> 21 121	<u>30 059</u> 24 066



					-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 973</u> 20 044	<u>27 526</u> 17 493	<u>30 118</u> 20 044	<u>20 887</u> 16 253	<u>24 847</u> 16 872
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 183</u> 20 250	<u>27 709</u> 17 673	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 057</u> 16 420	<u>25 024</u> 17 046
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 616</u> 20 677	<u>28 087</u> 18 045	<u>30 761</u> 20 677	<u>21 408</u> 16 766	<u>25 389</u> 17 405
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 839</u> 20 897	<u>28 282</u> 18 237	<u>30 985</u> 20 897	<u>21 590</u> 16 944	<u>25 577</u> 17 590
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 973</u> 20 044	<u>27 526</u> 17 493	<u>30 118</u> 20 044	<u>20 887</u> 16 253	<u>24 847</u> 16 872
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 183</u> 20 250	<u>27 709</u> 17 673	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 057</u> 16 420	<u>25 024</u> 17 046
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 397</u> 20 461	<u>27 896</u> 17 857	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 231</u> 16 591	<u>25 204</u> 17 224
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 839</u> 20 897	<u>28 282</u> 18 237	<u>30 985</u> 20 897	<u>21 590</u> 16 944	<u>25 577</u> 17 590
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 068</u> 21 121	<u>28 482</u> 18 433	<u>31 213</u> 21 121	<u>21 775</u> 17 126	<u>25 769</u> 17 779
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 183</u> 20 250	<u>27 709</u> 17 673	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 057</u> 16 420	<u>25 024</u> 17 046
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 397</u> 20 461	<u>27 896</u> 17 857	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 231</u> 16 591	<u>25 204</u> 17 224
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 616</u> 20 677	<u>28 087</u> 18 045	<u>30 761</u> 20 677	<u>21 408</u> 16 766	<u>25 389</u> 17 405
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 068</u> 21 121	<u>28 482</u> 18 433	<u>31 213</u> 21 121	<u>21 775</u> 17 126	<u>25 769</u> 17 779



							-	-	-	-	
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 881	<u>26 920</u> 24 457	<u>27 675</u> 17 639	<u>24 944</u> 17 639	<u>29 009</u> 18 952	<u>32 519</u> 21 351	<u>28 725</u> 22 974
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 404</u> 20 011	<u>25 885</u> 23 438	<u>26 928</u> 16 904	<u>24 197</u> 16 904	<u>28 206</u> 18 162	<u>31 615</u> 20 461	<u>27 753</u> 22 016
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 618</u> 20 222	<u>26 136</u> 23 684	<u>27 109</u> 17 082	<u>24 378</u> 17 082	<u>28 401</u> 18 353	<u>31 834</u> 20 677	<u>27 988</u> 22 248
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 837</u> 20 437	<u>26 392</u> 23 936	<u>27 293</u> 17 264	<u>24 562</u> 17 264	<u>28 599</u> 18 549	<u>32 058</u> 20 897	<u>28 229</u> 22 485
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 881	<u>26 920</u> 24 457	<u>27 675</u> 17 639	<u>24 944</u> 17 639	<u>29 009</u> 18 952	<u>32 519</u> 21 351	<u>28 725</u> 22 974
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 521</u> 21 111	<u>27 194</u> 24 725	<u>27 872</u> 17 833	<u>25 141</u> 17 833	<u>29 220</u> 19 160	<u>32 757</u> 21 586	<u>28 982</u> 23 226
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 795</u> 20 084	<u>26 126</u> 23 866	<u>26 351</u> 16 816	<u>23 757</u> 16 816	<u>27 598</u> 18 043	<u>31 398</u> 20 536	<u>28 502</u> 23 100
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 684</u> 20 287	<u>26 566</u> 24 107	<u>27 012</u> 16 986	<u>24 281</u> 16 986	<u>28 271</u> 18 226	<u>31 902</u> 20 743	<u>29 091</u> 23 333
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 494	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 188</u> 17 160	<u>24 457</u> 17 160	<u>28 460</u> 18 412	<u>32 117</u> 20 955	<u>29 333</u> 23 571
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 109</u> 20 705	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 368</u> 17 337	<u>24 637</u> 17 337	<u>28 653</u> 18 601	<u>32 336</u> 21 171	<u>29 579</u> 23 814
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 141	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 738</u> 17 702	<u>25 007</u> 17 702	<u>29 051</u> 18 993	<u>32 789</u> 21 617	<u>30 089</u> 24 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>27 868</u> 25 389	<u>27 930</u> 17 890	<u>25 199</u> 17 890	<u>29 256</u> 19 195	<u>33 023</u> 21 847	<u>30 352</u> 24 574



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 805</u> 22 423	<u>24 618</u> 22 190	<u>30 082</u> 18 952	<u>29 758</u> 18 634	<u>32 519</u> 21 351	<u>32 519</u> 21 351	<u>30 325</u> 24 328
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 855</u> 21 489	<u>23 679</u> 21 266	<u>29 279</u> 18 162	<u>28 969</u> 17 857	<u>31 615</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461	<u>29 295</u> 23 314
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 085</u> 21 715	<u>23 906</u> 21 490	<u>29 473</u> 18 353	<u>29 160</u> 18 045	<u>31 834</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677	<u>29 545</u> 23 559
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 320</u> 21 946	<u>24 138</u> 21 718	<u>29 672</u> 18 549	<u>29 355</u> 18 237	<u>32 058</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897	<u>29 799</u> 23 810
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 805</u> 22 423	<u>24 618</u> 22 190	<u>30 082</u> 18 952	<u>29 758</u> 18 634	<u>32 519</u> 21 351	<u>32 519</u> 21 351	<u>30 325</u> 24 328
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 055</u> 22 670	<u>24 866</u> 22 434	<u>30 293</u> 19 160	<u>29 966</u> 18 838	<u>32 757</u> 21 586	<u>32 757</u> 21 586	<u>30 597</u> 24 595
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 373</u> 22 080	<u>24 547</u> 22 313	<u>28 866</u> 18 043	<u>28 767</u> 17 946	<u>31 398</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>28 878</u> 23 263
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 683</u> 22 303	<u>24 971</u> 22 538	<u>29 344</u> 18 226	<u>29 244</u> 18 128	<u>31 902</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>29 483</u> 23 498
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 914</u> 22 531	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 533</u> 18 412	<u>29 432</u> 18 313	<u>32 117</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>29 726</u> 23 738
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 150</u> 22 763	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 726</u> 18 601	<u>29 624</u> 18 501	<u>32 336</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>29 975</u> 23 983
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 637</u> 23 242	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 123</u> 18 993	<u>30 020</u> 18 891	<u>32 789</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>30 488</u> 24 488
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 888</u> 23 490	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 329</u> 19 195	<u>30 224</u> 19 092	<u>33 023</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>30 753</u> 24 748



					-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 301</u> 21 351	<u>28 685</u> 18 634	<u>31 446</u> 21 351	<u>21 964</u> 17 312	<u>25 965</u> 17 972
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 397</u> 20 461	<u>27 896</u> 17 857	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 231</u> 16 591	<u>25 204</u> 17 224
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 616</u> 20 677	<u>28 087</u> 18 045	<u>30 761</u> 20 677	<u>21 408</u> 16 766	<u>25 389</u> 17 405
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 839</u> 20 897	<u>28 282</u> 18 237	<u>30 985</u> 20 897	<u>21 590</u> 16 944	<u>25 577</u> 17 590
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 301</u> 21 351	<u>28 685</u> 18 634	<u>31 446</u> 21 351	<u>21 964</u> 17 312	<u>25 965</u> 17 972
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 539</u> 21 586	<u>28 893</u> 18 838	<u>31 685</u> 21 586	<u>22 157</u> 17 503	<u>26 166</u> 18 170
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 107</u> 20 536	<u>27 499</u> 17 946	<u>30 130</u> 20 536	<u>20 866</u> 16 513	<u>24 726</u> 17 132
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 683</u> 20 743	<u>28 171</u> 18 128	<u>30 829</u> 20 743	<u>21 321</u> 16 679	<u>25 287</u> 17 305
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 898</u> 20 955	<u>28 359</u> 18 313	<u>31 044</u> 20 955	<u>21 494</u> 16 850	<u>25 466</u> 17 481
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 118</u> 21 171	<u>28 551</u> 18 501	<u>31 263</u> 21 171	<u>21 670</u> 17 023	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 571</u> 21 617	<u>28 947</u> 18 891	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 034</u> 17 382	<u>26 027</u> 18 033
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 804</u> 21 847	<u>29 151</u> 19 092	<u>31 950</u> 21 847	<u>22 222</u> 17 567	<u>26 222</u> 18 225



							-	-	-	-	
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 494	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 188</u> 17 160	<u>24 457</u> 17 160	<u>28 460</u> 18 412	<u>32 117</u> 20 955	<u>29 333</u> 23 571
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 109</u> 20 705	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 368</u> 17 337	<u>24 637</u> 17 337	<u>28 653</u> 18 601	<u>32 336</u> 21 171	<u>29 579</u> 23 814
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 921	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 551</u> 17 517	<u>24 820</u> 17 517	<u>28 850</u> 18 795	<u>32 560</u> 21 391	<u>29 831</u> 24 063
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>27 868</u> 25 389	<u>27 930</u> 17 890	<u>25 199</u> 17 890	<u>29 256</u> 19 195	<u>33 023</u> 21 847	<u>30 352</u> 24 574
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 125</u> 18 082	<u>25 394</u> 18 082	<u>29 466</u> 19 402	<u>33 261</u> 22 081	<u>30 620</u> 24 839
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 109</u> 20 705	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 368</u> 17 337	<u>24 637</u> 17 337	<u>28 653</u> 18 601	<u>32 336</u> 21 171	<u>29 579</u> 23 814
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 921	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 551</u> 17 517	<u>24 820</u> 17 517	<u>28 850</u> 18 795	<u>32 560</u> 21 391	<u>29 831</u> 24 063
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 141	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 738</u> 17 702	<u>25 007</u> 17 702	<u>29 051</u> 18 993	<u>32 789</u> 21 617	<u>30 089</u> 24 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 125</u> 18 082	<u>25 394</u> 18 082	<u>29 466</u> 19 402	<u>33 261</u> 22 081	<u>30 620</u> 24 839
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 325</u> 18 279	<u>25 594</u> 18 279	<u>29 680</u> 19 612	<u>33 505</u> 22 321	<u>30 894</u> 25 109
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 921	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 551</u> 17 517	<u>24 820</u> 17 517	<u>28 850</u> 18 795	<u>32 560</u> 21 391	<u>29 831</u> 24 063
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 141	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 738</u> 17 702	<u>25 007</u> 17 702	<u>29 051</u> 18 993	<u>32 789</u> 21 617	<u>30 089</u> 24 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>27 868</u> 25 389	<u>27 930</u> 17 890	<u>25 199</u> 17 890	<u>29 256</u> 19 195	<u>33 023</u> 21 847	<u>30 352</u> 24 574



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 914</u> 22 531	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 533</u> 18 412	<u>29 432</u> 18 313	<u>32 117</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>29 726</u> 23 738
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 150</u> 22 763	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 726</u> 18 601	<u>29 624</u> 18 501	<u>32 336</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>29 975</u> 23 983
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 391</u> 23 000	<u>25 687</u> 23 242	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 820</u> 18 694	<u>32 560</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>30 229</u> 24 233
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 888</u> 23 490	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 329</u> 19 195	<u>30 224</u> 19 092	<u>33 023</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>30 753</u> 24 748
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 145</u> 23 742	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 538</u> 19 402	<u>30 432</u> 19 297	<u>33 261</u> 22 081	<u>33 261</u> 22 081	<u>31 023</u> 25 014
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 150</u> 22 763	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 726</u> 18 601	<u>29 624</u> 18 501	<u>32 336</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>29 975</u> 23 983
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 391</u> 23 000	<u>25 687</u> 23 242	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 820</u> 18 694	<u>32 560</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>30 229</u> 24 233
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 637</u> 23 242	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 123</u> 18 993	<u>30 020</u> 18 891	<u>32 789</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>30 488</u> 24 488
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 145</u> 23 742	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 538</u> 19 402	<u>30 432</u> 19 297	<u>33 261</u> 22 081	<u>33 261</u> 22 081	<u>31 023</u> 25 014
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 407</u> 24 000	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 753</u> 19 612	<u>30 646</u> 19 507	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>31 299</u> 25 286
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 391</u> 23 000	<u>25 687</u> 23 242	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 820</u> 18 694	<u>32 560</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>30 229</u> 24 233
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 637</u> 23 242	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 123</u> 18 993	<u>30 020</u> 18 891	<u>32 789</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>30 488</u> 24 488
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 23 490	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 329</u> 19 195	<u>30 224</u> 19 092	<u>33 023</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>30 753</u> 24 748



					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 898</u> 20 955	<u>28 359</u> 18 313	<u>31 044</u> 20 955	<u>21 494</u> 16 850	<u>25 466</u> 17 481
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 118</u> 21 171	<u>28 551</u> 18 501	<u>31 263</u> 21 171	<u>21 670</u> 17 023	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 342</u> 21 391	<u>28 747</u> 18 694	<u>31 487</u> 21 391	<u>21 850</u> 17 201	<u>25 836</u> 17 845
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 804</u> 21 847	<u>29 151</u> 19 092	<u>31 950</u> 21 847	<u>22 222</u> 17 567	<u>26 222</u> 18 225
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 043</u> 22 081	<u>29 360</u> 19 297	<u>32 188</u> 22 081	<u>22 414</u> 17 755	<u>26 421</u> 18 421
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 118</u> 21 171	<u>28 551</u> 18 501	<u>31 263</u> 21 171	<u>21 670</u> 17 023	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 342</u> 21 391	<u>28 747</u> 18 694	<u>31 487</u> 21 391	<u>21 850</u> 17 201	<u>25 836</u> 17 845
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 571</u> 21 617	<u>28 947</u> 18 891	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 034</u> 17 382	<u>26 027</u> 18 033
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 043</u> 22 081	<u>29 360</u> 19 297	<u>32 188</u> 22 081	<u>22 414</u> 17 755	<u>26 421</u> 18 421
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 573</u> 19 507	<u>32 432</u> 22 321	<u>22 610</u> 17 948	<u>26 625</u> 18 621
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 342</u> 21 391	<u>28 747</u> 18 694	<u>31 487</u> 21 391	<u>21 850</u> 17 201	<u>25 836</u> 17 845
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 571</u> 21 617	<u>28 947</u> 18 891	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 034</u> 17 382	<u>26 027</u> 18 033
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 21 847	<u>29 151</u> 19 092	<u>31 950</u> 21 847	<u>22 222</u> 17 567	<u>26 222</u> 18 225



							-	-	-	-	
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 325</u> 18 279	<u>25 594</u> 18 279	<u>29 680</u> 19 612	<u>33 505</u> 22 321	<u>30 894</u> 25 109
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 496</u> 22 070	<u>28 719</u> 26 226	<u>28 529</u> 18 480	<u>25 798</u> 18 480	<u>29 899</u> 19 828	<u>33 754</u> 22 567	<u>31 175</u> 25 385
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 593</u> 20 870	<u>26 126</u> 23 866	<u>26 433</u> 16 897	<u>23 839</u> 16 897	<u>27 689</u> 18 133	<u>32 215</u> 21 339	<u>28 502</u> 23 100
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 491</u> 21 081	<u>26 566</u> 24 107	<u>27 094</u> 17 068	<u>24 363</u> 17 068	<u>28 363</u> 18 316	<u>32 726</u> 21 555	<u>29 091</u> 23 333
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 709</u> 21 296	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 271</u> 17 242	<u>24 540</u> 17 242	<u>28 552</u> 18 503	<u>32 950</u> 21 775	<u>29 333</u> 23 571
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 452</u> 17 419	<u>24 721</u> 17 419	<u>28 746</u> 18 694	<u>33 178</u> 21 999	<u>29 579</u> 23 814
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 392</u> 21 968	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 824</u> 17 786	<u>25 093</u> 17 786	<u>29 146</u> 19 087	<u>33 648</u> 22 462	<u>30 089</u> 24 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>27 868</u> 25 389	<u>28 017</u> 17 975	<u>25 286</u> 17 975	<u>29 352</u> 19 290	<u>33 891</u> 22 701	<u>30 352</u> 24 574
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 709</u> 21 296	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 271</u> 17 242	<u>24 540</u> 17 242	<u>28 552</u> 18 503	<u>32 950</u> 21 775	<u>29 333</u> 23 571
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 452</u> 17 419	<u>24 721</u> 17 419	<u>28 746</u> 18 694	<u>33 178</u> 21 999	<u>29 579</u> 23 814
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 636</u> 17 601	<u>24 905</u> 17 601	<u>28 944</u> 18 888	<u>33 411</u> 22 228	<u>29 831</u> 24 063
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>27 868</u> 25 389	<u>28 017</u> 17 975	<u>25 286</u> 17 975	<u>29 352</u> 19 290	<u>33 891</u> 22 701	<u>30 352</u> 24 574



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 407</u> 24 000	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 753</u> 19 612	<u>30 646</u> 19 507	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>31 299</u> 25 286
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 984</u> 24 519	<u>30 972</u> 19 828	<u>30 863</u> 19 721	<u>33 754</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567	<u>31 582</u> 25 564
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 782</u> 22 482	<u>24 547</u> 22 313	<u>28 957</u> 18 133	<u>28 904</u> 18 080	<u>32 215</u> 21 339	<u>32 215</u> 21 339	<u>28 878</u> 23 263
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 095</u> 22 709	<u>24 971</u> 22 538	<u>29 435</u> 18 316	<u>29 382</u> 18 263	<u>32 726</u> 21 555	<u>32 726</u> 21 555	<u>29 483</u> 23 498
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 331</u> 22 941	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 625</u> 18 503	<u>29 571</u> 18 449	<u>32 950</u> 21 775	<u>32 950</u> 21 775	<u>29 726</u> 23 738
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 571</u> 23 177	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 819</u> 18 694	<u>29 764</u> 18 640	<u>33 178</u> 21 999	<u>33 178</u> 21 999	<u>29 975</u> 23 983
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 067</u> 23 665	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 219</u> 19 087	<u>30 163</u> 19 032	<u>33 648</u> 22 462	<u>33 648</u> 22 462	<u>30 488</u> 24 488
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 322</u> 23 917	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 425</u> 19 290	<u>30 369</u> 19 234	<u>33 891</u> 22 701	<u>33 891</u> 22 701	<u>30 753</u> 24 748
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 331</u> 22 941	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 625</u> 18 503	<u>29 571</u> 18 449	<u>32 950</u> 21 775	<u>32 950</u> 21 775	<u>29 726</u> 23 738
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 571</u> 23 177	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 819</u> 18 694	<u>29 764</u> 18 640	<u>33 178</u> 21 999	<u>33 178</u> 21 999	<u>29 975</u> 23 983
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 816</u> 23 419	<u>25 687</u> 23 242	<u>30 017</u> 18 888	<u>29 962</u> 18 834	<u>33 411</u> 22 228	<u>33 411</u> 22 228	<u>30 229</u> 24 233
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 322</u> 23 917	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 425</u> 19 290	<u>30 369</u> 19 234	<u>33 891</u> 22 701	<u>33 891</u> 22 701	<u>30 753</u> 24 748



					-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 573</u> 19 507	<u>32 432</u> 22 321	<u>22 610</u> 17 948	<u>26 625</u> 18 621
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 536</u> 22 567	<u>29 790</u> 19 721	<u>32 681</u> 22 567	<u>22 810</u> 18 146	<u>26 832</u> 18 826
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 923</u> 21 339	<u>27 636</u> 18 080	<u>30 947</u> 21 339	<u>20 948</u> 16 593	<u>24 816</u> 17 221
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 508</u> 21 555	<u>28 309</u> 18 263	<u>31 653</u> 21 555	<u>21 403</u> 16 760	<u>25 378</u> 17 395
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 732</u> 21 775	<u>28 498</u> 18 449	<u>31 877</u> 21 775	<u>21 577</u> 16 932	<u>25 559</u> 17 572
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 960</u> 21 999	<u>28 691</u> 18 640	<u>32 105</u> 21 999	<u>21 754</u> 17 106	<u>25 743</u> 17 753
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 22 462	<u>29 090</u> 19 032	<u>32 575</u> 22 462	<u>22 120</u> 17 466	<u>26 123</u> 18 127
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 673</u> 22 701	<u>29 296</u> 19 234	<u>32 818</u> 22 701	<u>22 309</u> 17 652	<u>26 319</u> 18 320
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 732</u> 21 775	<u>28 498</u> 18 449	<u>31 877</u> 21 775	<u>21 577</u> 16 932	<u>25 559</u> 17 572
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 960</u> 21 999	<u>28 691</u> 18 640	<u>32 105</u> 21 999	<u>21 754</u> 17 106	<u>25 743</u> 17 753
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 228	<u>28 889</u> 18 834	<u>32 338</u> 22 228	<u>21 935</u> 17 284	<u>25 931</u> 17 938
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 673</u> 22 701	<u>29 296</u> 19 234	<u>32 818</u> 22 701	<u>22 309</u> 17 652	<u>26 319</u> 18 320



							-	-	-	-	
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 441	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 213</u> 18 169	<u>25 482</u> 18 169	<u>29 563</u> 19 498	<u>34 139</u> 22 945	<u>30 620</u> 24 839
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 452</u> 17 419	<u>24 721</u> 17 419	<u>28 746</u> 18 694	<u>33 178</u> 21 999	<u>29 579</u> 23 814
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 636</u> 17 601	<u>24 905</u> 17 601	<u>28 944</u> 18 888	<u>33 411</u> 22 228	<u>29 831</u> 24 063
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 392</u> 21 968	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 824</u> 17 786	<u>25 093</u> 17 786	<u>29 146</u> 19 087	<u>33 648</u> 22 462	<u>30 089</u> 24 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 441	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 213</u> 18 169	<u>25 482</u> 18 169	<u>29 563</u> 19 498	<u>34 139</u> 22 945	<u>30 620</u> 24 839
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 120</u> 22 685	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 414</u> 18 366	<u>25 683</u> 18 366	<u>29 778</u> 19 710	<u>34 392</u> 23 195	<u>30 894</u> 25 109
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 636</u> 17 601	<u>24 905</u> 17 601	<u>28 944</u> 18 888	<u>33 411</u> 22 228	<u>29 831</u> 24 063
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 392</u> 21 968	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 824</u> 17 786	<u>25 093</u> 17 786	<u>29 146</u> 19 087	<u>33 648</u> 22 462	<u>30 089</u> 24 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>27 868</u> 25 389	<u>28 017</u> 17 975	<u>25 286</u> 17 975	<u>29 352</u> 19 290	<u>33 891</u> 22 701	<u>30 352</u> 24 574
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 120</u> 22 685	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 414</u> 18 366	<u>25 683</u> 18 366	<u>29 778</u> 19 710	<u>34 392</u> 23 195	<u>30 894</u> 25 109
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 373</u> 22 934	<u>28 719</u> 26 226	<u>28 619</u> 18 568	<u>25 888</u> 18 568	<u>29 999</u> 19 926	<u>34 651</u> 23 450	<u>31 175</u> 25 385
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 682</u> 20 957	<u>26 615</u> 24 348	<u>28 085</u> 18 523	<u>25 491</u> 18 523	<u>29 494</u> 19 910	<u>32 305</u> 21 429	<u>29 061</u> 23 650



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 584</u> 24 174	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 636</u> 19 498	<u>30 579</u> 19 441	<u>34 139</u> 22 945	<u>34 139</u> 22 945	<u>31 023</u> 25 014
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 571</u> 23 177	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 819</u> 18 694	<u>29 764</u> 18 640	<u>33 178</u> 21 999	<u>33 178</u> 21 999	<u>29 975</u> 23 983
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 816</u> 23 419	<u>25 687</u> 23 242	<u>30 017</u> 18 888	<u>29 962</u> 18 834	<u>33 411</u> 22 228	<u>33 411</u> 22 228	<u>30 229</u> 24 233
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 067</u> 23 665	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 219</u> 19 087	<u>30 163</u> 19 032	<u>33 648</u> 22 462	<u>33 648</u> 22 462	<u>30 488</u> 24 488
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 584</u> 24 174	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 636</u> 19 498	<u>30 579</u> 19 441	<u>34 139</u> 22 945	<u>34 139</u> 22 945	<u>31 023</u> 25 014
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 24 437	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 851</u> 19 710	<u>30 794</u> 19 653	<u>34 392</u> 23 195	<u>34 392</u> 23 195	<u>31 299</u> 25 286
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 816</u> 23 419	<u>25 687</u> 23 242	<u>30 017</u> 18 888	<u>29 962</u> 18 834	<u>33 411</u> 22 228	<u>33 411</u> 22 228	<u>30 229</u> 24 233
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 067</u> 23 665	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 219</u> 19 087	<u>30 163</u> 19 032	<u>33 648</u> 22 462	<u>33 648</u> 22 462	<u>30 488</u> 24 488
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 322</u> 23 917	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 425</u> 19 290	<u>30 369</u> 19 234	<u>33 891</u> 22 701	<u>33 891</u> 22 701	<u>30 753</u> 24 748
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 851</u> 24 437	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 851</u> 19 710	<u>30 794</u> 19 653	<u>34 392</u> 23 195	<u>34 392</u> 23 195	<u>31 299</u> 25 286
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 124</u> 24 706	<u>26 984</u> 24 519	<u>31 071</u> 19 926	<u>31 013</u> 19 869	<u>34 651</u> 23 450	<u>34 651</u> 23 450	<u>31 582</u> 25 564
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 113</u> 22 808	<u>25 087</u> 22 844	<u>30 762</u> 19 910	<u>29 811</u> 18 973	<u>32 305</u> 21 429	<u>32 305</u> 21 429	<u>30 511</u> 24 871



					-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 921</u> 22 945	<u>29 506</u> 19 441	<u>33 066</u> 22 945	<u>22 502</u> 17 842	<u>26 519</u> 18 517
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 960</u> 21 999	<u>28 691</u> 18 640	<u>32 105</u> 21 999	<u>21 754</u> 17 106	<u>25 743</u> 17 753
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 228	<u>28 889</u> 18 834	<u>32 338</u> 22 228	<u>21 935</u> 17 284	<u>25 931</u> 17 938
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 430</u> 22 462	<u>29 090</u> 19 032	<u>32 575</u> 22 462	<u>22 120</u> 17 466	<u>26 123</u> 18 127
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 921</u> 22 945	<u>29 506</u> 19 441	<u>33 066</u> 22 945	<u>22 502</u> 17 842	<u>26 519</u> 18 517
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 174</u> 23 195	<u>29 721</u> 19 653	<u>33 320</u> 23 195	<u>22 699</u> 18 036	<u>26 723</u> 18 718
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 228	<u>28 889</u> 18 834	<u>32 338</u> 22 228	<u>21 935</u> 17 284	<u>25 931</u> 17 938
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 430</u> 22 462	<u>29 090</u> 19 032	<u>32 575</u> 22 462	<u>22 120</u> 17 466	<u>26 123</u> 18 127
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 673</u> 22 701	<u>29 296</u> 19 234	<u>32 818</u> 22 701	<u>22 309</u> 17 652	<u>26 319</u> 18 320
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 174</u> 23 195	<u>29 721</u> 19 653	<u>33 320</u> 23 195	<u>22 699</u> 18 036	<u>26 723</u> 18 718
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 433</u> 23 450	<u>29 940</u> 19 869	<u>33 579</u> 23 450	<u>22 900</u> 18 234	<u>26 932</u> 18 924
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 014</u> 21 429	<u>28 543</u> 18 973	<u>31 037</u> 21 429	<u>22 540</u> 18 160	<u>26 442</u> 18 821



							-	-	-	-	
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 169	<u>27 060</u> 24 594	<u>28 763</u> 18 710	<u>26 032</u> 18 710	<u>30 186</u> 20 111	<u>32 818</u> 21 645	<u>29 655</u> 23 889
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 800</u> 21 385	<u>27 315</u> 24 845	<u>28 957</u> 18 901	<u>26 226</u> 18 901	<u>30 395</u> 20 316	<u>33 042</u> 21 866	<u>29 903</u> 24 133
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>27 576</u> 25 101	<u>29 155</u> 19 096	<u>26 424</u> 19 096	<u>30 608</u> 20 526	<u>33 271</u> 22 091	<u>30 156</u> 24 381
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 112</u> 25 630	<u>29 563</u> 19 498	<u>26 832</u> 19 498	<u>31 047</u> 20 958	<u>33 744</u> 22 556	<u>30 677</u> 24 895
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 295	<u>28 389</u> 25 902	<u>29 774</u> 19 705	<u>27 043</u> 19 705	<u>31 273</u> 21 181	<u>33 988</u> 22 796	<u>30 946</u> 25 160
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 800</u> 21 385	<u>27 315</u> 24 845	<u>28 957</u> 18 901	<u>26 226</u> 18 901	<u>30 395</u> 20 316	<u>33 042</u> 21 866	<u>29 903</u> 24 133
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>27 576</u> 25 101	<u>29 155</u> 19 096	<u>26 424</u> 19 096	<u>30 608</u> 20 526	<u>33 271</u> 22 091	<u>30 156</u> 24 381
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>27 841</u> 25 363	<u>29 357</u> 19 295	<u>26 626</u> 19 295	<u>30 825</u> 20 739	<u>33 505</u> 22 321	<u>30 414</u> 24 635
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 295	<u>28 389</u> 25 902	<u>29 774</u> 19 705	<u>27 043</u> 19 705	<u>31 273</u> 21 181	<u>33 988</u> 22 796	<u>30 946</u> 25 160
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 968</u> 22 535	<u>28 672</u> 26 181	<u>29 989</u> 19 917	<u>27 258</u> 19 917	<u>31 505</u> 21 408	<u>34 237</u> 23 041	<u>31 221</u> 25 430
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>27 576</u> 25 101	<u>29 155</u> 19 096	<u>26 424</u> 19 096	<u>30 608</u> 20 526	<u>33 271</u> 22 091	<u>30 156</u> 24 381
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>27 841</u> 25 363	<u>29 357</u> 19 295	<u>26 626</u> 19 295	<u>30 825</u> 20 739	<u>33 505</u> 22 321	<u>30 414</u> 24 635
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 112</u> 25 630	<u>29 563</u> 19 498	<u>26 832</u> 19 498	<u>31 047</u> 20 958	<u>33 744</u> 22 556	<u>30 677</u> 24 895



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 430</u> 23 038	<u>25 516</u> 23 074	<u>31 259</u> 20 111	<u>30 298</u> 19 165	<u>32 818</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645	<u>31 132</u> 25 122
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 668</u> 23 274	<u>25 756</u> 23 310	<u>31 468</u> 20 316	<u>30 497</u> 19 360	<u>33 042</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 392</u> 25 378
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 912</u> 23 513	<u>26 000</u> 23 550	<u>31 680</u> 20 526	<u>30 699</u> 19 560	<u>33 271</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>31 658</u> 25 640
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 415</u> 24 008	<u>26 503</u> 24 046	<u>32 120</u> 20 958	<u>31 118</u> 19 972	<u>33 744</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 207</u> 26 180
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 763</u> 24 302	<u>32 346</u> 21 181	<u>31 334</u> 20 184	<u>33 988</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 490</u> 26 458
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 668</u> 23 274	<u>25 756</u> 23 310	<u>31 468</u> 20 316	<u>30 497</u> 19 360	<u>33 042</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 392</u> 25 378
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 912</u> 23 513	<u>26 000</u> 23 550	<u>31 680</u> 20 526	<u>30 699</u> 19 560	<u>33 271</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>31 658</u> 25 640
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 161</u> 23 758	<u>26 249</u> 23 796	<u>31 898</u> 20 739	<u>30 906</u> 19 764	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>31 930</u> 25 907
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 763</u> 24 302	<u>32 346</u> 21 181	<u>31 334</u> 20 184	<u>33 988</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 490</u> 26 458
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 940</u> 24 525	<u>27 029</u> 24 563	<u>32 577</u> 21 408	<u>31 554</u> 20 401	<u>34 237</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041	<u>32 779</u> 26 743
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 912</u> 23 513	<u>26 000</u> 23 550	<u>31 680</u> 20 526	<u>30 699</u> 19 560	<u>33 271</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>31 658</u> 25 640
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 161</u> 23 758	<u>26 249</u> 23 796	<u>31 898</u> 20 739	<u>30 906</u> 19 764	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>31 930</u> 25 907
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 415</u> 24 008	<u>26 503</u> 24 046	<u>32 120</u> 20 958	<u>31 118</u> 19 972	<u>33 744</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 207</u> 26 180



					-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 600</u> 21 645	<u>29 225</u> 19 165	<u>31 745</u> 21 645	<u>23 011</u> 18 343	<u>27 020</u> 19 011
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 824</u> 21 866	<u>29 424</u> 19 360	<u>31 969</u> 21 866	<u>23 202</u> 18 531	<u>27 217</u> 19 205
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 053</u> 22 091	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 396</u> 18 722	<u>27 419</u> 19 403
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 526</u> 22 556	<u>30 045</u> 19 972	<u>32 671</u> 22 556	<u>23 796</u> 19 116	<u>27 834</u> 19 811
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 769</u> 22 796	<u>30 261</u> 20 184	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 003</u> 19 319	<u>28 048</u> 20 022
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 824</u> 21 866	<u>29 424</u> 19 360	<u>31 969</u> 21 866	<u>23 202</u> 18 531	<u>27 217</u> 19 205
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 053</u> 22 091	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 396</u> 18 722	<u>27 419</u> 19 403
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 834</u> 19 764	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 594</u> 18 917	<u>27 624</u> 19 605
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 769</u> 22 796	<u>30 261</u> 20 184	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 003</u> 19 319	<u>28 048</u> 20 022
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 018</u> 23 041	<u>30 481</u> 20 401	<u>33 164</u> 23 041	<u>24 214</u> 19 527	<u>28 266</u> 20 237
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 053</u> 22 091	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 396</u> 18 722	<u>27 419</u> 19 403
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 834</u> 19 764	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 594</u> 18 917	<u>27 624</u> 19 605
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 526</u> 22 556	<u>30 045</u> 19 972	<u>32 671</u> 22 556	<u>23 796</u> 19 116	<u>27 834</u> 19 811



							-	-	-	-	
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 968</u> 22 535	<u>28 672</u> 26 181	<u>29 989</u> 19 917	<u>27 258</u> 19 917	<u>31 505</u> 21 408	<u>34 237</u> 23 041	<u>31 221</u> 25 430
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 780	<u>28 962</u> 26 465	<u>30 209</u> 20 134	<u>27 478</u> 20 134	<u>31 741</u> 21 641	<u>34 491</u> 23 292	<u>31 502</u> 25 707
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>27 841</u> 25 363	<u>29 357</u> 19 295	<u>26 626</u> 19 295	<u>30 825</u> 20 739	<u>33 505</u> 22 321	<u>30 414</u> 24 635
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 112</u> 25 630	<u>29 563</u> 19 498	<u>26 832</u> 19 498	<u>31 047</u> 20 958	<u>33 744</u> 22 556	<u>30 677</u> 24 895
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 295	<u>28 389</u> 25 902	<u>29 774</u> 19 705	<u>27 043</u> 19 705	<u>31 273</u> 21 181	<u>33 988</u> 22 796	<u>30 946</u> 25 160
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 780	<u>28 962</u> 26 465	<u>30 209</u> 20 134	<u>27 478</u> 20 134	<u>31 741</u> 21 641	<u>34 491</u> 23 292	<u>31 502</u> 25 707
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 471</u> 23 030	<u>29 257</u> 26 756	<u>30 434</u> 20 355	<u>27 703</u> 20 355	<u>31 983</u> 21 879	<u>34 751</u> 23 548	<u>31 789</u> 25 989
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 780	<u>28 962</u> 26 465	<u>30 209</u> 20 134	<u>27 478</u> 20 134	<u>31 741</u> 21 641	<u>34 491</u> 23 292	<u>31 502</u> 25 707
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 471</u> 23 030	<u>29 257</u> 26 756	<u>30 434</u> 20 355	<u>27 703</u> 20 355	<u>31 983</u> 21 879	<u>34 751</u> 23 548	<u>31 789</u> 25 989
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 731</u> 23 286	<u>29 559</u> 27 054	<u>30 664</u> 20 581	<u>27 933</u> 20 581	<u>32 230</u> 22 122	<u>35 017</u> 23 810	<u>32 082</u> 26 278
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 997</u> 23 547	<u>29 868</u> 27 358	<u>30 899</u> 20 812	<u>28 168</u> 20 812	<u>32 482</u> 22 371	<u>35 289</u> 24 077	<u>32 382</u> 26 573
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>30 507</u> 27 986	<u>31 385</u> 21 291	<u>28 654</u> 21 291	<u>33 005</u> 22 885	<u>35 851</u> 24 631	<u>33 003</u> 27 184
212-101-0700	7473-2010	3									



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 940</u> 24 525	<u>27 029</u> 24 563	<u>32 577</u> 21 408	<u>31 554</u> 20 401	<u>34 237</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041	<u>32 779</u> 26 743
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 211</u> 24 791	<u>27 300</u> 24 830	<u>32 814</u> 21 641	<u>31 780</u> 20 623	<u>34 491</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292	<u>33 074</u> 27 033
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 161</u> 23 758	<u>26 249</u> 23 796	<u>31 898</u> 20 739	<u>30 906</u> 19 764	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>31 930</u> 25 907
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 415</u> 24 008	<u>26 503</u> 24 046	<u>32 120</u> 20 958	<u>31 118</u> 19 972	<u>33 744</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 207</u> 26 180
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 763</u> 24 302	<u>32 346</u> 21 181	<u>31 334</u> 20 184	<u>33 988</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 490</u> 26 458
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 211</u> 24 791	<u>27 300</u> 24 830	<u>32 814</u> 21 641	<u>31 780</u> 20 623	<u>34 491</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292	<u>33 074</u> 27 033
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 487</u> 25 064	<u>27 577</u> 25 103	<u>33 055</u> 21 879	<u>32 010</u> 20 850	<u>34 751</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548	<u>33 376</u> 27 330
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 211</u> 24 791	<u>27 300</u> 24 830	<u>32 814</u> 21 641	<u>31 780</u> 20 623	<u>34 491</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292	<u>33 074</u> 27 033
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 487</u> 25 064	<u>27 577</u> 25 103	<u>33 055</u> 21 879	<u>32 010</u> 20 850	<u>34 751</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548	<u>33 376</u> 27 330
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 770</u> 25 342	<u>27 861</u> 25 382	<u>33 302</u> 22 122	<u>32 245</u> 21 081	<u>35 017</u> 23 810	<u>35 017</u> 23 810	<u>33 684</u> 27 634
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 060</u> 25 627	<u>28 150</u> 25 667	<u>33 555</u> 22 371	<u>32 486</u> 21 318	<u>35 289</u> 24 077	<u>35 289</u> 24 077	<u>34 000</u> 27 944
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 658</u> 26 216	<u>28 750</u> 26 257	<u>34 078</u> 22 885	<u>32 984</u> 21 808	<u>35 851</u> 24 631	<u>35 851</u> 24 631	<u>34 653</u> 28 587
212-101-0700	7473-2010	3									



					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 018</u> 23 041	<u>30 481</u> 20 401	<u>33 164</u> 23 041	<u>24 214</u> 19 527	<u>28 266</u> 20 237
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 273</u> 23 292	<u>30 707</u> 20 623	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 429</u> 19 739	<u>28 490</u> 20 457
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 834</u> 19 764	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 594</u> 18 917	<u>27 624</u> 19 605
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 526</u> 22 556	<u>30 045</u> 19 972	<u>32 671</u> 22 556	<u>23 796</u> 19 116	<u>27 834</u> 19 811
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 769</u> 22 796	<u>30 261</u> 20 184	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 003</u> 19 319	<u>28 048</u> 20 022
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 273</u> 23 292	<u>30 707</u> 20 623	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 429</u> 19 739	<u>28 490</u> 20 457
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 533</u> 23 548	<u>30 937</u> 20 850	<u>33 678</u> 23 548	<u>24 650</u> 19 956	<u>28 718</u> 20 682
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 273</u> 23 292	<u>30 707</u> 20 623	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 429</u> 19 739	<u>28 490</u> 20 457
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 533</u> 23 548	<u>30 937</u> 20 850	<u>33 678</u> 23 548	<u>24 650</u> 19 956	<u>28 718</u> 20 682
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 799</u> 23 810	<u>31 172</u> 21 081	<u>33 944</u> 23 810	<u>24 875</u> 20 178	<u>28 952</u> 20 912
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 071</u> 24 077	<u>31 413</u> 21 318	<u>34 216</u> 24 077	<u>25 105</u> 20 404	<u>29 191</u> 21 147
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 633</u> 24 631	<u>31 911</u> 21 808	<u>34 778</u> 24 631	<u>25 582</u> 20 874	<u>29 684</u> 21 633
212-101-0700	7473-2010 20	3							



							-	-	-	-	
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 569</u> 21 830	<u>28 003</u> 25 714	<u>29 231</u> 19 651	<u>26 637</u> 19 651	<u>30 710</u> 21 107	<u>33 212</u> 22 321	<u>31 456</u> 26 007
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>28 462</u> 25 974	<u>29 921</u> 19 849	<u>27 190</u> 19 849	<u>31 415</u> 21 320	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 074</u> 26 270
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>28 732</u> 26 239	<u>30 126</u> 20 052	<u>27 395</u> 20 052	<u>31 636</u> 21 538	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 346</u> 26 538
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 176</u> 22 740	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 551</u> 20 470	<u>27 820</u> 20 470	<u>32 092</u> 21 986	<u>34 450</u> 23 251	<u>32 908</u> 27 091
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 420</u> 22 979	<u>29 573</u> 27 068	<u>30 770</u> 20 685	<u>28 039</u> 20 685	<u>32 327</u> 22 218	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 198</u> 27 376
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>28 462</u> 25 974	<u>29 921</u> 19 849	<u>27 190</u> 19 849	<u>31 415</u> 21 320	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 074</u> 26 270
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>28 732</u> 26 239	<u>30 126</u> 20 052	<u>27 395</u> 20 052	<u>31 636</u> 21 538	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 346</u> 26 538
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 938</u> 22 506	<u>29 006</u> 26 510	<u>30 336</u> 20 259	<u>27 605</u> 20 259	<u>31 861</u> 21 760	<u>34 206</u> 23 012	<u>32 624</u> 26 811
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 420</u> 22 979	<u>29 573</u> 27 068	<u>30 770</u> 20 685	<u>28 039</u> 20 685	<u>32 327</u> 22 218	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 198</u> 27 376
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>29 866</u> 27 356	<u>30 993</u> 20 905	<u>28 262</u> 20 905	<u>32 567</u> 22 454	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 494</u> 27 667
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>28 732</u> 26 239	<u>30 126</u> 20 052	<u>27 395</u> 20 052	<u>31 636</u> 21 538	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 346</u> 26 538
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 938</u> 22 506	<u>29 006</u> 26 510	<u>30 336</u> 20 259	<u>27 605</u> 20 259	<u>31 861</u> 21 760	<u>34 206</u> 23 012	<u>32 624</u> 26 811
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 176</u> 22 740	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 551</u> 20 470	<u>27 820</u> 20 470	<u>32 092</u> 21 986	<u>34 450</u> 23 251	<u>32 908</u> 27 091



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 791</u> 24 460	<u>27 400</u> 25 121	<u>31 978</u> 21 107	<u>31 081</u> 20 223	<u>33 212</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>31 572</u> 25 915
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 125</u> 24 707	<u>27 853</u> 25 374	<u>32 488</u> 21 320	<u>31 581</u> 20 427	<u>33 734</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 204</u> 26 177
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 381</u> 24 959	<u>28 116</u> 25 633	<u>32 709</u> 21 538	<u>31 793</u> 20 636	<u>33 968</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 475</u> 26 444
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 909</u> 25 479	<u>28 659</u> 26 167	<u>33 165</u> 21 986	<u>32 229</u> 21 066	<u>34 450</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 035</u> 26 995
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 182</u> 25 747	<u>28 938</u> 26 443	<u>33 400</u> 22 218	<u>32 455</u> 21 288	<u>34 699</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 324</u> 27 279
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 125</u> 24 707	<u>27 853</u> 25 374	<u>32 488</u> 21 320	<u>31 581</u> 20 427	<u>33 734</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 204</u> 26 177
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 381</u> 24 959	<u>28 116</u> 25 633	<u>32 709</u> 21 538	<u>31 793</u> 20 636	<u>33 968</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 475</u> 26 444
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 642</u> 25 216	<u>28 384</u> 25 897	<u>32 934</u> 21 760	<u>32 009</u> 20 849	<u>34 206</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>32 752</u> 26 717
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 182</u> 25 747	<u>28 938</u> 26 443	<u>33 400</u> 22 218	<u>32 455</u> 21 288	<u>34 699</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 324</u> 27 279
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 460</u> 26 021	<u>29 224</u> 26 724	<u>33 640</u> 22 454	<u>32 685</u> 21 514	<u>34 953</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 619</u> 27 569
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 381</u> 24 959	<u>28 116</u> 25 633	<u>32 709</u> 21 538	<u>31 793</u> 20 636	<u>33 968</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 475</u> 26 444
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 642</u> 25 216	<u>28 384</u> 25 897	<u>32 934</u> 21 760	<u>32 009</u> 20 849	<u>34 206</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>32 752</u> 26 717
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 909</u> 25 479	<u>28 659</u> 26 167	<u>33 165</u> 21 986	<u>32 229</u> 21 066	<u>34 450</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 035</u> 26 995



					-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 921</u> 22 321	<u>29 813</u> 20 223	<u>31 944</u> 22 321	<u>23 667</u> 19 270	<u>27 603</u> 19 963
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 516</u> 22 547	<u>30 508</u> 20 427	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 150</u> 19 464	<u>28 193</u> 20 165
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 750</u> 22 777	<u>30 720</u> 20 636	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 352</u> 19 663	<u>28 402</u> 20 371
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 232</u> 23 251	<u>31 157</u> 21 066	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 768</u> 20 073	<u>28 833</u> 20 795
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 481</u> 23 496	<u>31 382</u> 21 288	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 983</u> 20 284	<u>29 055</u> 21 014
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 516</u> 22 547	<u>30 508</u> 20 427	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 150</u> 19 464	<u>28 193</u> 20 165
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 750</u> 22 777	<u>30 720</u> 20 636	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 352</u> 19 663	<u>28 402</u> 20 371
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 988</u> 23 012	<u>30 936</u> 20 849	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 558</u> 19 866	<u>28 615</u> 20 581
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 481</u> 23 496	<u>31 382</u> 21 288	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 983</u> 20 284	<u>29 055</u> 21 014
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 734</u> 23 746	<u>31 612</u> 21 514	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 202</u> 20 500	<u>29 283</u> 21 237
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 750</u> 22 777	<u>30 720</u> 20 636	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 352</u> 19 663	<u>28 402</u> 20 371
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 988</u> 23 012	<u>30 936</u> 20 849	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 558</u> 19 866	<u>28 615</u> 20 581
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 232</u> 23 251	<u>31 157</u> 21 066	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 768</u> 20 073	<u>28 833</u> 20 795



							-	-	-	-	
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>29 866</u> 27 356	<u>30 993</u> 20 905	<u>28 262</u> 20 905	<u>32 567</u> 22 454	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 494</u> 27 667
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 922</u> 23 474	<u>30 165</u> 27 650	<u>31 222</u> 21 130	<u>28 491</u> 21 130	<u>32 812</u> 22 696	<u>35 212</u> 24 002	<u>33 796</u> 27 965
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>29 866</u> 27 356	<u>30 993</u> 20 905	<u>28 262</u> 20 905	<u>32 567</u> 22 454	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 494</u> 27 667
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 922</u> 23 474	<u>30 165</u> 27 650	<u>31 222</u> 21 130	<u>28 491</u> 21 130	<u>32 812</u> 22 696	<u>35 212</u> 24 002	<u>33 796</u> 27 965
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>30 470</u> 27 950	<u>31 455</u> 21 360	<u>28 724</u> 21 360	<u>33 063</u> 22 942	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 105</u> 28 269
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 446</u> 23 989	<u>30 782</u> 28 257	<u>31 694</u> 21 594	<u>28 963</u> 21 594	<u>33 319</u> 23 194	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 421</u> 28 579
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 994</u> 24 528	<u>31 427</u> 28 892	<u>32 187</u> 22 080	<u>29 456</u> 22 080	<u>33 849</u> 23 716	<u>36 308</u> 25 080	<u>35 073</u> 29 222
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 456</u> 22 704	<u>29 391</u> 27 080	<u>30 191</u> 20 595	<u>27 596</u> 20 595	<u>31 720</u> 22 100	<u>34 120</u> 23 214	<u>32 574</u> 27 107
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 372</u> 22 933	<u>29 864</u> 27 354	<u>30 890</u> 20 803	<u>28 159</u> 20 803	<u>32 434</u> 22 323	<u>34 650</u> 23 449	<u>33 203</u> 27 381
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>30 148</u> 27 633	<u>31 106</u> 21 016	<u>28 375</u> 21 016	<u>32 665</u> 22 551	<u>34 894</u> 23 688	<u>33 487</u> 27 660
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 101</u> 23 650	<u>30 733</u> 28 209	<u>31 550</u> 21 454	<u>28 819</u> 21 454	<u>33 143</u> 23 021	<u>35 395</u> 24 182	<u>34 072</u> 28 237
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>31 034</u> 28 506	<u>31 780</u> 21 679	<u>29 049</u> 21 679	<u>33 389</u> 23 263	<u>35 654</u> 24 436	<u>34 374</u> 28 534



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 460</u> 26 021	<u>29 224</u> 26 724	<u>33 640</u> 22 454	<u>32 685</u> 21 514	<u>34 953</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 619</u> 27 569
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 744</u> 26 301	<u>29 516</u> 27 011	<u>33 885</u> 22 696	<u>32 920</u> 21 745	<u>35 212</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002	<u>33 920</u> 27 866
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 460</u> 26 021	<u>29 224</u> 26 724	<u>33 640</u> 22 454	<u>32 685</u> 21 514	<u>34 953</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 619</u> 27 569
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 744</u> 26 301	<u>29 516</u> 27 011	<u>33 885</u> 22 696	<u>32 920</u> 21 745	<u>35 212</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002	<u>33 920</u> 27 866
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 035</u> 26 587	<u>29 814</u> 27 305	<u>34 136</u> 22 942	<u>33 160</u> 21 982	<u>35 477</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 228</u> 28 169
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 332</u> 26 879	<u>30 119</u> 27 605	<u>34 392</u> 23 194	<u>33 405</u> 22 223	<u>35 748</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 542</u> 28 478
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 945</u> 27 483	<u>30 750</u> 28 225	<u>34 922</u> 23 716	<u>33 913</u> 22 723	<u>36 308</u> 25 080	<u>36 308</u> 25 080	<u>35 192</u> 29 118
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 816</u> 25 469	<u>28 480</u> 26 183	<u>32 987</u> 22 100	<u>32 260</u> 21 384	<u>34 120</u> 23 214	<u>34 120</u> 23 214	<u>34 337</u> 28 637
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 160</u> 25 726	<u>28 943</u> 26 448	<u>33 507</u> 22 323	<u>32 772</u> 21 600	<u>34 650</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449	<u>34 997</u> 28 926
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 427</u> 25 989	<u>29 218</u> 26 717	<u>33 738</u> 22 551	<u>32 996</u> 21 820	<u>34 894</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688	<u>35 297</u> 29 221
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 977</u> 26 530	<u>29 783</u> 27 274	<u>34 216</u> 23 021	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 395</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182	<u>35 915</u> 29 830
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 261</u> 26 809	<u>30 075</u> 27 561	<u>34 462</u> 23 263	<u>33 696</u> 22 509	<u>35 654</u> 24 436	<u>35 654</u> 24 436	<u>36 234</u> 30 144



					-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 734</u> 23 746	<u>31 612</u> 21 514	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 202</u> 20 500	<u>29 283</u> 21 237
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 994</u> 24 002	<u>31 847</u> 21 745	<u>34 139</u> 24 002	<u>25 426</u> 20 720	<u>29 515</u> 21 466
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 734</u> 23 746	<u>31 612</u> 21 514	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 202</u> 20 500	<u>29 283</u> 21 237
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 994</u> 24 002	<u>31 847</u> 21 745	<u>34 139</u> 24 002	<u>25 426</u> 20 720	<u>29 515</u> 21 466
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 259</u> 24 262	<u>32 087</u> 21 982	<u>34 404</u> 24 262	<u>25 655</u> 20 945	<u>29 752</u> 21 699
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 530</u> 24 529	<u>32 332</u> 22 223	<u>34 675</u> 24 529	<u>25 889</u> 21 175	<u>29 994</u> 21 938
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 090</u> 25 080	<u>32 840</u> 22 723	<u>35 235</u> 25 080	<u>26 372</u> 21 651	<u>30 495</u> 22 430
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 828</u> 23 214	<u>30 992</u> 21 384	<u>32 852</u> 23 214	<u>24 616</u> 20 203	<u>28 578</u> 20 923
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 432</u> 23 449	<u>31 699</u> 21 600	<u>33 578</u> 23 449	<u>25 108</u> 20 407	<u>29 178</u> 21 135
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 675</u> 23 688	<u>31 923</u> 21 820	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 320</u> 20 615	<u>29 397</u> 21 350
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 322</u> 24 182	<u>25 756</u> 21 045	<u>29 849</u> 21 795
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 435</u> 24 436	<u>32 623</u> 22 509	<u>34 581</u> 24 436	<u>25 981</u> 21 266	<u>30 082</u> 22 025



							-	-	-	-	
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 372</u> 22 933	<u>29 864</u> 27 354	<u>30 890</u> 20 803	<u>28 159</u> 20 803	<u>32 434</u> 22 323	<u>34 650</u> 23 449	<u>33 203</u> 27 381
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>30 148</u> 27 633	<u>31 106</u> 21 016	<u>28 375</u> 21 016	<u>32 665</u> 22 551	<u>34 894</u> 23 688	<u>33 487</u> 27 660
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 853</u> 23 406	<u>30 437</u> 27 918	<u>31 326</u> 21 232	<u>28 595</u> 21 232	<u>32 902</u> 22 784	<u>35 142</u> 23 932	<u>33 777</u> 27 946
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>31 034</u> 28 506	<u>31 780</u> 21 679	<u>29 049</u> 21 679	<u>33 389</u> 23 263	<u>35 654</u> 24 436	<u>34 374</u> 28 534
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 612</u> 24 153	<u>31 342</u> 28 809	<u>32 014</u> 21 910	<u>29 283</u> 21 910	<u>33 640</u> 23 511	<u>35 918</u> 24 696	<u>34 683</u> 28 837
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>30 148</u> 27 633	<u>31 106</u> 21 016	<u>28 375</u> 21 016	<u>32 665</u> 22 551	<u>34 894</u> 23 688	<u>33 487</u> 27 660
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 853</u> 23 406	<u>30 437</u> 27 918	<u>31 326</u> 21 232	<u>28 595</u> 21 232	<u>32 902</u> 22 784	<u>35 142</u> 23 932	<u>33 777</u> 27 946
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 101</u> 23 650	<u>30 733</u> 28 209	<u>31 550</u> 21 454	<u>28 819</u> 21 454	<u>33 143</u> 23 021	<u>35 395</u> 24 182	<u>34 072</u> 28 237
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 612</u> 24 153	<u>31 342</u> 28 809	<u>32 014</u> 21 910	<u>29 283</u> 21 910	<u>33 640</u> 23 511	<u>35 918</u> 24 696	<u>34 683</u> 28 837
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 876</u> 24 412	<u>31 657</u> 29 119	<u>32 253</u> 22 146	<u>29 522</u> 22 146	<u>33 897</u> 23 763	<u>36 187</u> 24 962	<u>34 998</u> 29 147
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 612</u> 24 153	<u>31 342</u> 28 809	<u>32 014</u> 21 910	<u>29 283</u> 21 910	<u>33 640</u> 23 511	<u>35 918</u> 24 696	<u>34 683</u> 28 837
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 876</u> 24 412	<u>31 657</u> 29 119	<u>32 253</u> 22 146	<u>29 522</u> 22 146	<u>33 897</u> 23 763	<u>36 187</u> 24 962	<u>34 998</u> 29 147
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 678	<u>31 979</u> 29 435	<u>32 498</u> 22 386	<u>29 767</u> 22 386	<u>34 160</u> 24 022	<u>36 463</u> 25 233	<u>35 320</u> 29 464



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 160</u> 25 726	<u>28 943</u> 26 448	<u>33 507</u> 22 323	<u>32 772</u> 21 600	<u>34 650</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449	<u>34 997</u> 28 926
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 427</u> 25 989	<u>29 218</u> 26 717	<u>33 738</u> 22 551	<u>32 996</u> 21 820	<u>34 894</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688	<u>35 297</u> 29 221
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 699</u> 26 256	<u>29 497</u> 26 993	<u>33 975</u> 22 784	<u>33 225</u> 22 045	<u>35 142</u> 23 932	<u>35 142</u> 23 932	<u>35 603</u> 29 522
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 261</u> 26 809	<u>30 075</u> 27 561	<u>34 462</u> 23 263	<u>33 696</u> 22 509	<u>35 654</u> 24 436	<u>35 654</u> 24 436	<u>36 234</u> 30 144
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 551</u> 27 094	<u>30 373</u> 27 854	<u>34 713</u> 23 511	<u>33 939</u> 22 749	<u>35 918</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696	<u>36 560</u> 30 464
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 427</u> 25 989	<u>29 218</u> 26 717	<u>33 738</u> 22 551	<u>32 996</u> 21 820	<u>34 894</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688	<u>35 297</u> 29 221
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 699</u> 26 256	<u>29 497</u> 26 993	<u>33 975</u> 22 784	<u>33 225</u> 22 045	<u>35 142</u> 23 932	<u>35 142</u> 23 932	<u>35 603</u> 29 522
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 977</u> 26 530	<u>29 783</u> 27 274	<u>34 216</u> 23 021	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 395</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182	<u>35 915</u> 29 830
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 551</u> 27 094	<u>30 373</u> 27 854	<u>34 713</u> 23 511	<u>33 939</u> 22 749	<u>35 918</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696	<u>36 560</u> 30 464
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 847</u> 27 386	<u>30 677</u> 28 154	<u>34 970</u> 23 763	<u>34 188</u> 22 993	<u>36 187</u> 24 962	<u>36 187</u> 24 962	<u>36 893</u> 30 792
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 551</u> 27 094	<u>30 373</u> 27 854	<u>34 713</u> 23 511	<u>33 939</u> 22 749	<u>35 918</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696	<u>36 560</u> 30 464
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 847</u> 27 386	<u>30 677</u> 28 154	<u>34 970</u> 23 763	<u>34 188</u> 22 993	<u>36 187</u> 24 962	<u>36 187</u> 24 962	<u>36 893</u> 30 792
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 149</u> 27 683	<u>30 988</u> 28 460	<u>35 233</u> 24 022	<u>34 442</u> 23 243	<u>36 463</u> 25 233	<u>36 463</u> 25 233	<u>37 233</u> 31 127



					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 432</u> 23 449	<u>31 699</u> 21 600	<u>33 578</u> 23 449	<u>25 108</u> 20 407	<u>29 178</u> 21 135
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 675</u> 23 688	<u>31 923</u> 21 820	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 320</u> 20 615	<u>29 397</u> 21 350
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 152</u> 22 045	<u>34 069</u> 23 932	<u>25 536</u> 20 828	<u>29 621</u> 21 571
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 435</u> 24 436	<u>32 623</u> 22 509	<u>34 581</u> 24 436	<u>25 981</u> 21 266	<u>30 082</u> 22 025
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 700</u> 24 696	<u>32 866</u> 22 749	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 211</u> 21 493	<u>30 320</u> 22 259
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 675</u> 23 688	<u>31 923</u> 21 820	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 320</u> 20 615	<u>29 397</u> 21 350
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 152</u> 22 045	<u>34 069</u> 23 932	<u>25 536</u> 20 828	<u>29 621</u> 21 571
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 322</u> 24 182	<u>25 756</u> 21 045	<u>29 849</u> 21 795
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 700</u> 24 696	<u>32 866</u> 22 749	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 211</u> 21 493	<u>30 320</u> 22 259
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 115</u> 22 993	<u>35 115</u> 24 962	<u>26 446</u> 21 724	<u>30 564</u> 22 498
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 700</u> 24 696	<u>32 866</u> 22 749	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 211</u> 21 493	<u>30 320</u> 22 259
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 115</u> 22 993	<u>35 115</u> 24 962	<u>26 446</u> 21 724	<u>30 564</u> 22 498
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 245</u> 25 233	<u>33 369</u> 23 243	<u>35 390</u> 25 233	<u>26 686</u> 21 960	<u>30 812</u> 22 743



							-	-	-	-	
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 421</u> 24 949	<u>32 307</u> 29 759	<u>32 748</u> 22 632	<u>30 017</u> 22 632	<u>34 428</u> 24 286	<u>36 745</u> 25 510	<u>35 649</u> 29 788
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 990</u> 25 510	<u>32 987</u> 30 427	<u>33 265</u> 23 141	<u>30 534</u> 23 141	<u>34 982</u> 24 831	<u>37 327</u> 26 083	<u>36 329</u> 30 457
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 577	<u>30 942</u> 28 607	<u>32 038</u> 22 414	<u>29 444</u> 22 414	<u>33 729</u> 24 077	<u>35 027</u> 24 107	<u>34 649</u> 29 150
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 269</u> 23 815	<u>31 431</u> 28 896	<u>32 756</u> 22 640	<u>30 025</u> 22 640	<u>34 463</u> 24 321	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 300</u> 29 444
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031	<u>41 908</u> 24 214	<u>36 803</u> 25 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421	<u>42 278</u> 24 577	<u>37 192</u> 25 806
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520	<u>41 423</u> 23 739	<u>36 294</u> 24 926
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903	<u>41 786</u> 24 095	<u>36 675</u> 25 300
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292	<u>42 155</u> 24 456	<u>37 063</u> 25 680
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685	<u>42 529</u> 24 823	<u>37 455</u> 26 065
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541	<u>42 391</u> 24 688	<u>37 311</u> 25 923
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938	<u>42 769</u> 25 058	<u>37 707</u> 26 312



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 458</u> 27 988	<u>31 306</u> 28 773	<u>35 501</u> 24 286	<u>34 701</u> 23 499	<u>36 745</u> 25 510	<u>36 745</u> 25 510	<u>37 581</u> 31 469
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 097</u> 28 617	<u>31 962</u> 29 419	<u>36 055</u> 24 831	<u>35 238</u> 24 027	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>38 299</u> 32 176
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 331</u> 26 960	<u>30 484</u> 28 156	<u>34 997</u> 24 077	<u>33 893</u> 22 991	<u>35 027</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>36 454</u> 30 720
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 27 232	<u>30 968</u> 28 441	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 421</u> 23 223	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>37 135</u> 31 030
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425	<u>42 947</u> 27 008
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806	<u>43 359</u> 27 413
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926	<u>42 406</u> 26 478
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300	<u>42 811</u> 26 875
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680	<u>43 222</u> 27 279
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065	<u>43 639</u> 27 687
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923	<u>43 486</u> 27 537
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312	<u>43 907</u> 27 950



					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 527</u> 25 510	<u>33 628</u> 23 499	<u>35 672</u> 25 510	<u>26 931</u> 22 201	<u>31 066</u> 22 993
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 109</u> 26 083	<u>34 165</u> 24 027	<u>36 254</u> 26 083	<u>27 438</u> 22 700	<u>31 591</u> 23 509
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 735</u> 24 107	<u>32 625</u> 22 991	<u>33 759</u> 24 107	<u>26 417</u> 21 976	<u>30 449</u> 22 765
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 928</u> 22 198	<u>31 068</u> 22 995
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 24 715	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486	<u>35 240</u> 26 485
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 218</u> 25 086	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 345</u> 24 230	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>30 716</u> 24 593	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 092</u> 24 963	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 474</u> 25 337	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 334</u> 25 199	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005	<u>35 769</u> 27 004
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 719</u> 25 577	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410	<u>36 183</u> 27 410



							-	-	-	-	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342	<u>43 152</u> 25 434	<u>38 109</u> 26 706
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752	<u>43 541</u> 25 815	<u>38 518</u> 27 107
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 577	<u>30 942</u> 28 607	<u>32 038</u> 22 414	<u>29 444</u> 22 414	<u>33 729</u> 24 077	<u>35 027</u> 24 107	<u>34 649</u> 29 150
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 269</u> 23 815	<u>31 431</u> 28 896	<u>32 756</u> 22 640	<u>30 025</u> 22 640	<u>34 463</u> 24 321	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 300</u> 29 444
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 768</u> 24 306	<u>32 036</u> 29 492	<u>33 230</u> 23 107	<u>30 499</u> 23 107	<u>34 973</u> 24 822	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 916</u> 30 052
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 025</u> 24 559	<u>32 349</u> 29 799	<u>33 475</u> 23 348	<u>30 744</u> 23 348	<u>35 235</u> 25 081	<u>36 340</u> 25 112	<u>36 234</u> 30 365
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 269</u> 23 815	<u>31 431</u> 28 896	<u>32 756</u> 22 640	<u>30 025</u> 22 640	<u>34 463</u> 24 321	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 300</u> 29 444
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 516</u> 24 058	<u>31 731</u> 29 191	<u>32 991</u> 22 871	<u>30 260</u> 22 871	<u>34 715</u> 24 569	<u>35 819</u> 24 599	<u>35 605</u> 29 745
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 025</u> 24 559	<u>32 349</u> 29 799	<u>33 475</u> 23 348	<u>30 744</u> 23 348	<u>35 235</u> 25 081	<u>36 340</u> 25 112	<u>36 234</u> 30 365
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>32 667</u> 30 113	<u>33 724</u> 23 593	<u>30 993</u> 23 593	<u>35 504</u> 25 345	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 559</u> 30 684
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>32 667</u> 30 113	<u>33 724</u> 23 593	<u>30 993</u> 23 593	<u>35 504</u> 25 345	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 559</u> 30 684
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 556</u> 25 082	<u>32 993</u> 30 433	<u>33 979</u> 23 844	<u>31 248</u> 23 844	<u>35 778</u> 25 614	<u>36 883</u> 25 646	<u>36 891</u> 31 011



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706	<u>44 334</u> 28 369
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107	<u>44 768</u> 28 794
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 331</u> 26 960	<u>30 484</u> 28 156	<u>34 997</u> 24 077	<u>33 893</u> 22 991	<u>35 027</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>36 454</u> 30 720
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 27 232	<u>30 968</u> 28 441	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 421</u> 23 223	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>37 135</u> 31 030
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 261</u> 27 794	<u>31 564</u> 29 027	<u>36 046</u> 24 822	<u>34 908</u> 23 702	<u>36 077</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>37 785</u> 31 670
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 555</u> 28 083	<u>31 871</u> 29 329	<u>36 308</u> 25 081	<u>35 159</u> 23 949	<u>36 340</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>38 120</u> 32 000
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 690</u> 27 232	<u>30 968</u> 28 441	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 421</u> 23 223	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>37 135</u> 31 030
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 973</u> 27 510	<u>31 263</u> 28 731	<u>35 788</u> 24 569	<u>34 662</u> 23 460	<u>35 819</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>37 457</u> 31 347
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 555</u> 28 083	<u>31 871</u> 29 329	<u>36 308</u> 25 081	<u>35 159</u> 23 949	<u>36 340</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>38 120</u> 32 000
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 855</u> 28 379	<u>32 185</u> 29 638	<u>36 577</u> 25 345	<u>35 415</u> 24 201	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>38 462</u> 32 337
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 855</u> 28 379	<u>32 185</u> 29 638	<u>36 577</u> 25 345	<u>35 415</u> 24 201	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>38 462</u> 32 337
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 162</u> 28 681	<u>32 505</u> 29 953	<u>36 851</u> 25 614	<u>35 676</u> 24 459	<u>36 883</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>38 812</u> 32 681



					-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 110</u> 25 960	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 507</u> 26 350	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 735</u> 24 107	<u>32 625</u> 22 991	<u>33 759</u> 24 107	<u>26 417</u> 21 976	<u>30 449</u> 22 765
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 928</u> 22 198	<u>31 068</u> 22 995
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 859</u> 24 853	<u>33 835</u> 23 702	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 393</u> 22 656	<u>31 550</u> 23 469
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 122</u> 25 112	<u>34 086</u> 23 949	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 633</u> 22 892	<u>31 798</u> 23 713
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 928</u> 22 198	<u>31 068</u> 22 995
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 601</u> 24 599	<u>33 589</u> 23 460	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 158</u> 22 425	<u>31 306</u> 23 229
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 122</u> 25 112	<u>34 086</u> 23 949	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 633</u> 22 892	<u>31 798</u> 23 713
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 342</u> 24 201	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 877</u> 23 133	<u>32 052</u> 23 963
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 342</u> 24 201	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 877</u> 23 133	<u>32 052</u> 23 963
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 665</u> 25 646	<u>34 604</u> 24 459	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 127</u> 23 379	<u>32 311</u> 24 218



							-	-	-	-	
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 110</u> 25 627	<u>33 665</u> 31 095	<u>34 506</u> 24 363	<u>31 775</u> 24 363	<u>36 343</u> 26 171	<u>37 449</u> 26 203	<u>37 576</u> 31 685
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 396</u> 25 909	<u>34 012</u> 31 436	<u>34 778</u> 24 630	<u>32 047</u> 24 630	<u>36 636</u> 26 459	<u>37 742</u> 26 491	<u>37 929</u> 32 033
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 231</u> 24 450	<u>32 085</u> 29 732	<u>34 261</u> 24 602	<u>31 667</u> 24 602	<u>36 128</u> 26 439	<u>35 934</u> 25 000	<u>36 485</u> 30 957
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 165</u> 24 697	<u>32 586</u> 30 032	<u>35 002</u> 24 850	<u>32 271</u> 24 850	<u>36 887</u> 26 706	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 154</u> 31 270
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 682</u> 25 206	<u>33 215</u> 30 652	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 791</u> 25 363	<u>37 447</u> 27 257	<u>37 012</u> 25 773	<u>37 809</u> 31 915
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 949</u> 25 469	<u>33 539</u> 30 971	<u>35 791</u> 25 627	<u>33 060</u> 25 627	<u>37 735</u> 27 541	<u>37 285</u> 26 042	<u>38 147</u> 32 247
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 165</u> 24 697	<u>32 586</u> 30 032	<u>35 002</u> 24 850	<u>32 271</u> 24 850	<u>36 887</u> 26 706	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 154</u> 31 270
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 421</u> 24 949	<u>32 897</u> 30 339	<u>35 259</u> 25 104	<u>32 528</u> 25 104	<u>37 164</u> 26 979	<u>36 745</u> 25 510	<u>37 478</u> 31 589
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 949</u> 25 469	<u>33 539</u> 30 971	<u>35 791</u> 25 627	<u>33 060</u> 25 627	<u>37 735</u> 27 541	<u>37 285</u> 26 042	<u>38 147</u> 32 247
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 221</u> 25 737	<u>33 870</u> 31 297	<u>36 065</u> 25 897	<u>33 334</u> 25 897	<u>38 030</u> 27 831	<u>37 563</u> 26 316	<u>38 492</u> 32 586
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 221</u> 25 737	<u>33 870</u> 31 297	<u>36 065</u> 25 897	<u>33 334</u> 25 897	<u>38 030</u> 27 831	<u>37 563</u> 26 316	<u>38 492</u> 32 586
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 499</u> 26 011	<u>34 209</u> 31 630	<u>36 345</u> 26 172	<u>33 614</u> 26 172	<u>38 331</u> 28 127	<u>37 848</u> 26 596	<u>38 844</u> 32 933



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 796</u> 29 304	<u>33 167</u> 30 605	<u>37 416</u> 26 171	<u>36 217</u> 24 990	<u>37 449</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>39 534</u> 33 391
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 123</u> 29 626	<u>33 509</u> 30 941	<u>37 708</u> 26 459	<u>36 496</u> 25 265	<u>37 742</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>39 907</u> 33 758
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 723</u> 28 330	<u>32 258</u> 29 902	<u>37 396</u> 26 439	<u>35 616</u> 24 688	<u>35 934</u> 25 000	<u>35 934</u> 25 000	<u>36 541</u> 30 806
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 097</u> 28 617	<u>32 760</u> 30 204	<u>37 960</u> 26 706	<u>36 162</u> 24 937	<u>36 483</u> 25 253	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 223</u> 31 117
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 696</u> 29 207	<u>33 392</u> 30 827	<u>38 520</u> 27 257	<u>36 685</u> 25 451	<u>37 012</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>37 875</u> 31 758
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 006</u> 29 511	<u>33 719</u> 31 148	<u>38 808</u> 27 541	<u>36 954</u> 25 716	<u>37 285</u> 26 042	<u>37 285</u> 26 042	<u>38 211</u> 32 089
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 097</u> 28 617	<u>32 760</u> 30 204	<u>37 960</u> 26 706	<u>36 162</u> 24 937	<u>36 483</u> 25 253	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 223</u> 31 117
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 394</u> 28 909	<u>33 073</u> 30 512	<u>38 237</u> 26 979	<u>36 421</u> 25 191	<u>36 745</u> 25 510	<u>36 745</u> 25 510	<u>37 546</u> 31 434
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 006</u> 29 511	<u>33 719</u> 31 148	<u>38 808</u> 27 541	<u>36 954</u> 25 716	<u>37 285</u> 26 042	<u>37 285</u> 26 042	<u>38 211</u> 32 089
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 321</u> 29 821	<u>34 052</u> 31 476	<u>39 103</u> 27 831	<u>37 229</u> 25 987	<u>37 563</u> 26 316	<u>37 563</u> 26 316	<u>38 554</u> 32 427
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 321</u> 29 821	<u>34 052</u> 31 476	<u>39 103</u> 27 831	<u>37 229</u> 25 987	<u>37 563</u> 26 316	<u>37 563</u> 26 316	<u>38 554</u> 32 427
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 643</u> 30 139	<u>34 392</u> 31 810	<u>39 403</u> 28 127	<u>37 510</u> 26 263	<u>37 848</u> 26 596	<u>37 848</u> 26 596	<u>38 905</u> 32 772



					-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 231</u> 26 203	<u>35 144</u> 24 990	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 644</u> 23 887	<u>32 846</u> 24 744
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 524</u> 26 491	<u>35 423</u> 25 265	<u>36 669</u> 26 491	<u>28 911</u> 24 150	<u>33 122</u> 25 016
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 643</u> 25 000	<u>34 348</u> 24 688	<u>34 666</u> 25 000	<u>28 578</u> 24 103	<u>32 661</u> 24 942
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 089</u> 24 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 110</u> 24 346	<u>33 303</u> 25 194
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 794</u> 25 773	<u>35 612</u> 25 451	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 620</u> 24 848	<u>33 830</u> 25 714
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 067</u> 26 042	<u>35 881</u> 25 716	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 883</u> 25 107	<u>34 102</u> 25 981
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 089</u> 24 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 110</u> 24 346	<u>33 303</u> 25 194
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 527</u> 25 510	<u>35 348</u> 25 191	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 363</u> 24 595	<u>33 564</u> 25 451
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 067</u> 26 042	<u>35 881</u> 25 716	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 883</u> 25 107	<u>34 102</u> 25 981
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 345</u> 26 316	<u>36 156</u> 25 987	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 152</u> 25 371	<u>34 380</u> 26 255
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 345</u> 26 316	<u>36 156</u> 25 987	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 152</u> 25 371	<u>34 380</u> 26 255
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 630</u> 26 596	<u>36 437</u> 26 263	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 426</u> 25 641	<u>34 664</u> 26 534



							-	-	-	-	
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 074</u> 26 576	<u>34 907</u> 32 318	<u>36 923</u> 26 741	<u>34 192</u> 26 741	<u>38 952</u> 28 738	<u>38 435</u> 27 174	<u>39 571</u> 33 649
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 371</u> 26 868	<u>35 268</u> 32 673	<u>37 221</u> 27 035	<u>34 490</u> 27 035	<u>39 273</u> 29 054	<u>38 739</u> 27 473	<u>39 947</u> 34 019
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>27 976</u> 25 184	<u>33 294</u> 30 921	<u>36 819</u> 27 120	<u>34 225</u> 27 120	<u>38 907</u> 29 174	<u>36 696</u> 25 750	<u>38 058</u> 32 505
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>33 806</u> 31 234	<u>37 585</u> 27 393	<u>34 854</u> 27 393	<u>39 694</u> 29 468	<u>37 253</u> 26 010	<u>38 743</u> 32 833
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 450</u> 25 962	<u>34 460</u> 31 878	<u>38 159</u> 27 958	<u>35 428</u> 27 958	<u>40 311</u> 30 076	<u>37 798</u> 26 546	<u>39 430</u> 33 510
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 725</u> 26 233	<u>34 798</u> 32 210	<u>38 455</u> 28 250	<u>35 724</u> 28 250	<u>40 629</u> 30 389	<u>38 079</u> 26 823	<u>39 785</u> 33 859
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>33 806</u> 31 234	<u>37 585</u> 27 393	<u>34 854</u> 27 393	<u>39 694</u> 29 468	<u>37 253</u> 26 010	<u>38 743</u> 32 833
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 181</u> 25 697	<u>34 130</u> 31 552	<u>37 869</u> 27 673	<u>35 138</u> 27 673	<u>39 999</u> 29 769	<u>37 522</u> 26 276	<u>39 083</u> 33 168
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 725</u> 26 233	<u>34 798</u> 32 210	<u>38 455</u> 28 250	<u>35 724</u> 28 250	<u>40 629</u> 30 389	<u>38 079</u> 26 823	<u>39 785</u> 33 859
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 006</u> 26 509	<u>35 142</u> 32 549	<u>38 757</u> 28 547	<u>36 026</u> 28 547	<u>40 954</u> 30 709	<u>38 365</u> 27 105	<u>40 147</u> 34 216
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 006</u> 26 509	<u>35 142</u> 32 549	<u>38 757</u> 28 547	<u>36 026</u> 28 547	<u>40 954</u> 30 709	<u>38 365</u> 27 105	<u>40 147</u> 34 216
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 292</u> 26 791	<u>35 494</u> 32 895	<u>39 066</u> 28 851	<u>36 335</u> 28 851	<u>41 286</u> 31 036	<u>38 658</u> 27 394	<u>40 517</u> 34 580



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 309</u> 30 794	<u>35 095</u> 32 502	<u>40 025</u> 28 738	<u>38 090</u> 26 834	<u>38 435</u> 27 174	<u>38 435</u> 27 174	<u>39 628</u> 33 484
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 653</u> 31 132	<u>35 458</u> 32 859	<u>40 346</u> 29 054	<u>38 390</u> 27 129	<u>38 739</u> 27 473	<u>38 739</u> 27 473	<u>40 002</u> 33 852
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 909</u> 29 497	<u>33 777</u> 31 397	<u>40 174</u> 29 174	<u>37 295</u> 26 339	<u>36 696</u> 25 750	<u>36 696</u> 25 750	<u>39 218</u> 33 441
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 294</u> 29 795	<u>34 294</u> 31 714	<u>40 766</u> 29 468	<u>37 858</u> 26 605	<u>37 253</u> 26 010	<u>37 253</u> 26 010	<u>39 927</u> 33 778
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 918</u> 30 409	<u>34 958</u> 32 368	<u>41 384</u> 30 076	<u>38 415</u> 27 154	<u>37 798</u> 26 546	<u>37 798</u> 26 546	<u>40 635</u> 34 475
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 240</u> 30 726	<u>35 301</u> 32 705	<u>41 702</u> 30 389	<u>38 702</u> 27 437	<u>38 079</u> 26 823	<u>38 079</u> 26 823	<u>41 000</u> 34 834
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 294</u> 29 795	<u>34 294</u> 31 714	<u>40 766</u> 29 468	<u>37 858</u> 26 605	<u>37 253</u> 26 010	<u>37 253</u> 26 010	<u>39 927</u> 33 778
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 603</u> 30 099	<u>34 623</u> 32 038	<u>41 072</u> 29 769	<u>38 133</u> 26 877	<u>37 522</u> 26 276	<u>37 522</u> 26 276	<u>40 277</u> 34 123
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 240</u> 30 726	<u>35 301</u> 32 705	<u>41 702</u> 30 389	<u>38 702</u> 27 437	<u>38 079</u> 26 823	<u>38 079</u> 26 823	<u>41 000</u> 34 834
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 569</u> 31 049	<u>35 651</u> 33 049	<u>42 027</u> 30 709	<u>38 996</u> 27 726	<u>38 365</u> 27 105	<u>38 365</u> 27 105	<u>41 372</u> 35 201
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 569</u> 31 049	<u>35 651</u> 33 049	<u>42 027</u> 30 709	<u>38 996</u> 27 726	<u>38 365</u> 27 105	<u>38 365</u> 27 105	<u>41 372</u> 35 201
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 904</u> 31 380	<u>36 008</u> 33 401	<u>42 359</u> 31 036	<u>39 295</u> 28 021	<u>38 658</u> 27 394	<u>38 658</u> 27 394	<u>41 753</u> 35 575



					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 217</u> 27 174	<u>37 017</u> 26 834	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 992</u> 26 199	<u>35 250</u> 27 111
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 520</u> 27 473	<u>37 317</u> 27 129	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 285</u> 26 487	<u>35 553</u> 27 409
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 405</u> 25 750	<u>36 027</u> 26 339	<u>35 428</u> 25 750	<u>31 053</u> 26 539	<u>35 191</u> 27 432
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 035</u> 26 010	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 180</u> 26 010	<u>31 610</u> 26 807	<u>35 857</u> 27 709
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 579</u> 26 546	<u>37 342</u> 27 154	<u>36 725</u> 26 546	<u>32 172</u> 27 360	<u>36 438</u> 28 280
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 860</u> 26 823	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 006</u> 26 823	<u>32 461</u> 27 645	<u>36 737</u> 28 575
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 035</u> 26 010	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 180</u> 26 010	<u>31 610</u> 26 807	<u>35 857</u> 27 709
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 304</u> 26 276	<u>37 060</u> 26 877	<u>36 450</u> 26 276	<u>31 888</u> 27 080	<u>36 145</u> 27 992
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 860</u> 26 823	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 006</u> 26 823	<u>32 461</u> 27 645	<u>36 737</u> 28 575
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 147</u> 27 105	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 293</u> 27 105	<u>32 757</u> 27 936	<u>37 043</u> 28 875
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 147</u> 27 105	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 293</u> 27 105	<u>32 757</u> 27 936	<u>37 043</u> 28 875
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 440</u> 27 394	<u>38 222</u> 28 021	<u>37 586</u> 27 394	<u>33 059</u> 28 233	<u>37 355</u> 29 183



							-	-	-	-	
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>36 221</u> 33 610	<u>39 703</u> 29 478	<u>36 972</u> 29 478	<u>41 972</u> 31 711	<u>39 263</u> 27 989	<u>41 281</u> 35 332
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 190</u> 27 674	<u>36 596</u> 33 980	<u>40 032</u> 29 802	<u>37 301</u> 29 802	<u>42 326</u> 32 059	<u>39 576</u> 28 297	<u>41 675</u> 35 720
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 744</u> 25 939	<u>34 550</u> 32 158	<u>38 031</u> 28 312	<u>35 436</u> 28 312	<u>40 212</u> 30 459	<u>37 481</u> 26 523	<u>39 709</u> 34 130
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 693</u> 26 201	<u>35 075</u> 32 483	<u>38 809</u> 28 598	<u>36 078</u> 28 598	<u>41 012</u> 30 766	<u>38 046</u> 26 790	<u>40 411</u> 34 475
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 741	<u>35 756</u> 33 153	<u>39 408</u> 29 187	<u>36 677</u> 29 187	<u>41 657</u> 31 401	<u>38 607</u> 27 343	<u>41 133</u> 35 186
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 525</u> 27 020	<u>36 107</u> 33 498	<u>39 717</u> 29 491	<u>36 986</u> 29 491	<u>41 989</u> 31 728	<u>38 896</u> 27 628	<u>41 505</u> 35 552
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 693</u> 26 201	<u>35 075</u> 32 483	<u>38 809</u> 28 598	<u>36 078</u> 28 598	<u>41 012</u> 30 766	<u>38 046</u> 26 790	<u>40 411</u> 34 475
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 965</u> 26 468	<u>35 412</u> 32 815	<u>39 105</u> 28 889	<u>36 374</u> 28 889	<u>41 331</u> 31 080	<u>38 323</u> 27 064	<u>40 768</u> 34 827
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 525</u> 27 020	<u>36 107</u> 33 498	<u>39 717</u> 29 491	<u>36 986</u> 29 491	<u>41 989</u> 31 728	<u>38 896</u> 27 628	<u>41 505</u> 35 552
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 814</u> 27 304	<u>36 465</u> 33 851	<u>40 032</u> 29 802	<u>37 301</u> 29 802	<u>42 328</u> 32 062	<u>39 192</u> 27 918	<u>41 885</u> 35 927
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 814</u> 27 304	<u>36 465</u> 33 851	<u>40 032</u> 29 802	<u>37 301</u> 29 802	<u>42 328</u> 32 062	<u>39 192</u> 27 918	<u>41 885</u> 35 927
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 109</u> 27 595	<u>36 831</u> 34 211	<u>40 354</u> 30 119	<u>37 623</u> 30 119	<u>42 675</u> 32 403	<u>39 493</u> 28 215	<u>42 274</u> 36 309



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 597</u> 32 062	<u>36 746</u> 34 127	<u>43 045</u> 31 711	<u>39 914</u> 28 630	<u>39 263</u> 27 989	<u>39 263</u> 27 989	<u>42 538</u> 36 349
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 955</u> 32 414	<u>37 127</u> 34 502	<u>43 399</u> 32 059	<u>40 234</u> 28 944	<u>39 576</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297	<u>42 944</u> 36 748
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 145</u> 30 714	<u>35 372</u> 32 967	<u>41 480</u> 30 459	<u>38 474</u> 27 500	<u>37 481</u> 26 523	<u>37 481</u> 26 523	<u>39 556</u> 33 773
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 543</u> 31 024	<u>35 905</u> 33 300	<u>42 085</u> 30 766	<u>39 049</u> 27 778	<u>38 046</u> 26 790	<u>38 046</u> 26 790	<u>40 269</u> 34 115
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 193</u> 31 664	<u>36 603</u> 33 986	<u>42 730</u> 31 401	<u>39 631</u> 28 351	<u>38 607</u> 27 343	<u>38 607</u> 27 343	<u>40 983</u> 34 818
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 528</u> 31 994	<u>36 962</u> 34 340	<u>43 062</u> 31 728	<u>39 931</u> 28 646	<u>38 896</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628	<u>41 352</u> 35 181
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 543</u> 31 024	<u>35 905</u> 33 300	<u>42 085</u> 30 766	<u>39 049</u> 27 778	<u>38 046</u> 26 790	<u>38 046</u> 26 790	<u>40 269</u> 34 115
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 865</u> 31 341	<u>36 250</u> 33 640	<u>42 404</u> 31 080	<u>39 337</u> 28 061	<u>38 323</u> 27 064	<u>38 323</u> 27 064	<u>40 622</u> 34 463
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 528</u> 31 994	<u>36 962</u> 34 340	<u>43 062</u> 31 728	<u>39 931</u> 28 646	<u>38 896</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628	<u>41 352</u> 35 181
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 871</u> 32 331	<u>37 330</u> 34 702	<u>43 401</u> 32 062	<u>40 237</u> 28 947	<u>39 192</u> 27 918	<u>39 192</u> 27 918	<u>41 728</u> 35 551
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 871</u> 32 331	<u>37 330</u> 34 702	<u>43 401</u> 32 062	<u>40 237</u> 28 947	<u>39 192</u> 27 918	<u>39 192</u> 27 918	<u>41 728</u> 35 551
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 220</u> 32 675	<u>37 705</u> 35 071	<u>43 748</u> 32 403	<u>40 550</u> 29 255	<u>39 493</u> 28 215	<u>39 493</u> 28 215	<u>42 112</u> 35 929



					-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 045</u> 27 989	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 191</u> 27 989	<u>33 683</u> 28 847	<u>37 999</u> 29 817
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 358</u> 28 297	<u>39 161</u> 28 944	<u>38 503</u> 28 297	<u>34 005</u> 29 164	<u>38 332</u> 30 145
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 189</u> 26 523	<u>37 206</u> 27 500	<u>36 213</u> 26 523	<u>32 238</u> 27 705	<u>36 418</u> 28 640
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 827</u> 26 790	<u>37 976</u> 27 778	<u>36 973</u> 26 790	<u>32 807</u> 27 985	<u>37 097</u> 28 929
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 389</u> 27 343	<u>38 558</u> 28 351	<u>37 534</u> 27 343	<u>33 394</u> 28 562	<u>37 703</u> 29 526
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 27 628	<u>38 858</u> 28 646	<u>37 823</u> 27 628	<u>33 696</u> 28 860	<u>38 016</u> 29 833
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 827</u> 26 790	<u>37 976</u> 27 778	<u>36 973</u> 26 790	<u>32 807</u> 27 985	<u>37 097</u> 28 929
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 105</u> 27 064	<u>38 264</u> 28 061	<u>37 250</u> 27 064	<u>33 098</u> 28 271	<u>37 397</u> 29 224
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 678</u> 27 628	<u>38 858</u> 28 646	<u>37 823</u> 27 628	<u>33 696</u> 28 860	<u>38 016</u> 29 833
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 973</u> 27 918	<u>39 164</u> 28 947	<u>38 119</u> 27 918	<u>34 005</u> 29 164	<u>38 335</u> 30 147
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 973</u> 27 918	<u>39 164</u> 28 947	<u>38 119</u> 27 918	<u>34 005</u> 29 164	<u>38 335</u> 30 147
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 275</u> 28 215	<u>39 477</u> 29 255	<u>38 420</u> 28 215	<u>34 320</u> 29 474	<u>38 661</u> 30 468



							-	-	-	-	
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 718</u> 28 195	<u>37 587</u> 34 955	<u>41 019</u> 30 773	<u>38 288</u> 30 773	<u>43 391</u> 33 107	<u>40 117</u> 28 829	<u>43 076</u> 37 098
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 033</u> 28 504	<u>37 977</u> 35 339	<u>41 363</u> 31 112	<u>38 632</u> 31 112	<u>43 760</u> 33 471	<u>40 438</u> 29 146	<u>43 490</u> 37 506
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 534</u> 26 717	<u>35 857</u> 33 445	<u>40 743</u> 30 981	<u>38 148</u> 30 981	<u>43 124</u> 33 325	<u>38 289</u> 27 318	<u>41 443</u> 35 837
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 987	<u>36 396</u> 33 782	<u>41 549</u> 31 294	<u>38 817</u> 31 294	<u>43 954</u> 33 662	<u>38 862</u> 27 594	<u>42 162</u> 36 199
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 057</u> 27 543	<u>37 103</u> 34 479	<u>42 204</u> 31 939	<u>39 473</u> 31 939	<u>44 659</u> 34 356	<u>39 440</u> 28 163	<u>42 920</u> 36 945
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>37 468</u> 34 838	<u>42 542</u> 32 272	<u>39 811</u> 32 272	<u>45 023</u> 34 714	<u>39 738</u> 28 456	<u>43 311</u> 37 330
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 987	<u>36 396</u> 33 782	<u>41 549</u> 31 294	<u>38 817</u> 31 294	<u>43 954</u> 33 662	<u>38 862</u> 27 594	<u>42 162</u> 36 199
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 771</u> 27 262	<u>36 746</u> 34 127	<u>41 873</u> 31 614	<u>39 142</u> 31 614	<u>44 303</u> 34 005	<u>39 148</u> 27 876	<u>42 537</u> 36 568
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>37 468</u> 34 838	<u>42 542</u> 32 272	<u>39 811</u> 32 272	<u>45 023</u> 34 714	<u>39 738</u> 28 456	<u>43 311</u> 37 330
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 646</u> 28 123	<u>37 841</u> 35 205	<u>42 887</u> 32 612	<u>40 156</u> 32 612	<u>45 394</u> 35 079	<u>40 043</u> 28 756	<u>43 710</u> 37 723
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 646</u> 28 123	<u>37 841</u> 35 205	<u>42 887</u> 32 612	<u>40 156</u> 32 612	<u>45 394</u> 35 079	<u>40 043</u> 28 756	<u>43 710</u> 37 723
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 950</u> 28 423	<u>38 221</u> 35 579	<u>43 240</u> 32 959	<u>40 509</u> 32 959	<u>45 773</u> 35 452	<u>40 353</u> 29 062	<u>44 118</u> 38 124



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 942</u> 33 385	<u>38 479</u> 35 833	<u>44 463</u> 33 107	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 117</u> 28 829	<u>40 117</u> 28 829	<u>42 906</u> 36 710
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 315</u> 33 752	<u>38 879</u> 36 227	<u>44 833</u> 33 471	<u>41 530</u> 30 220	<u>40 438</u> 29 146	<u>40 438</u> 29 146	<u>43 316</u> 37 114
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 436</u> 31 985	<u>37 046</u> 34 615	<u>44 392</u> 33 325	<u>40 070</u> 29 071	<u>38 289</u> 27 318	<u>38 289</u> 27 318	<u>41 340</u> 35 529
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 847</u> 32 308	<u>37 597</u> 34 965	<u>45 027</u> 33 662	<u>40 661</u> 29 365	<u>38 862</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594	<u>42 070</u> 35 888
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 524</u> 32 974	<u>38 329</u> 35 686	<u>45 732</u> 34 356	<u>41 277</u> 29 971	<u>39 440</u> 28 163	<u>39 440</u> 28 163	<u>42 822</u> 36 628
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 873</u> 33 317	<u>38 707</u> 36 057	<u>46 096</u> 34 714	<u>41 594</u> 30 283	<u>39 738</u> 28 456	<u>39 738</u> 28 456	<u>43 210</u> 37 009
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 847</u> 32 308	<u>37 597</u> 34 965	<u>45 027</u> 33 662	<u>40 661</u> 29 365	<u>38 862</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594	<u>42 070</u> 35 888
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 182</u> 32 637	<u>37 959</u> 35 321	<u>45 376</u> 34 005	<u>40 966</u> 29 665	<u>39 148</u> 27 876	<u>39 148</u> 27 876	<u>42 442</u> 36 254
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 873</u> 33 317	<u>38 707</u> 36 057	<u>46 096</u> 34 714	<u>41 594</u> 30 283	<u>39 738</u> 28 456	<u>39 738</u> 28 456	<u>43 210</u> 37 009
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 229</u> 33 668	<u>39 093</u> 36 437	<u>46 467</u> 35 079	<u>41 918</u> 30 602	<u>40 043</u> 28 756	<u>40 043</u> 28 756	<u>43 606</u> 37 399
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 229</u> 33 668	<u>39 093</u> 36 437	<u>46 467</u> 35 079	<u>41 918</u> 30 602	<u>40 043</u> 28 756	<u>40 043</u> 28 756	<u>43 606</u> 37 399
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 593</u> 34 026	<u>39 486</u> 36 825	<u>46 846</u> 35 452	<u>42 248</u> 30 927	<u>40 353</u> 29 062	<u>40 353</u> 29 062	<u>44 010</u> 37 797



					-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 898</u> 28 829	<u>40 123</u> 29 891	<u>39 044</u> 28 829	<u>34 971</u> 30 114	<u>39 334</u> 31 130
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 220</u> 29 146	<u>40 457</u> 30 220	<u>39 366</u> 29 146	<u>35 307</u> 30 445	<u>39 681</u> 31 472
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 998</u> 27 318	<u>38 803</u> 29 071	<u>37 021</u> 27 318	<u>34 858</u> 30 284	<u>39 053</u> 31 233
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 644</u> 27 594	<u>39 589</u> 29 365	<u>37 789</u> 27 594	<u>35 454</u> 30 590	<u>39 759</u> 31 549
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 222</u> 28 163	<u>40 204</u> 29 971	<u>38 367</u> 28 163	<u>36 095</u> 31 221	<u>40 420</u> 32 199
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 520</u> 28 456	<u>40 521</u> 30 283	<u>38 665</u> 28 456	<u>36 425</u> 31 546	<u>40 761</u> 32 535
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 644</u> 27 594	<u>39 589</u> 29 365	<u>37 789</u> 27 594	<u>35 454</u> 30 590	<u>39 759</u> 31 549
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 930</u> 27 876	<u>39 893</u> 29 665	<u>38 075</u> 27 876	<u>35 771</u> 30 902	<u>40 086</u> 31 871
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 520</u> 28 456	<u>40 521</u> 30 283	<u>38 665</u> 28 456	<u>36 425</u> 31 546	<u>40 761</u> 32 535
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 824</u> 28 756	<u>40 845</u> 30 602	<u>38 970</u> 28 756	<u>36 762</u> 31 878	<u>41 109</u> 32 877
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 824</u> 28 756	<u>40 845</u> 30 602	<u>38 970</u> 28 756	<u>36 762</u> 31 878	<u>41 109</u> 32 877
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 135</u> 29 062	<u>41 175</u> 30 927	<u>39 280</u> 29 062	<u>37 107</u> 32 217	<u>41 464</u> 33 227



							-	-	-	-	
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 578</u> 29 040	<u>39 007</u> 36 353	<u>43 968</u> 33 675	<u>41 237</u> 33 675	<u>46 556</u> 36 223	<u>40 995</u> 29 694	<u>44 960</u> 38 953
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 360	<u>39 413</u> 36 752	<u>44 344</u> 34 045	<u>41 613</u> 34 045	<u>46 960</u> 36 621	<u>41 327</u> 30 020	<u>45 395</u> 39 381
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 270</u> 17 599	<u>21 668</u> 19 479	<u>25 483</u> 15 962	<u>22 888</u> 15 962	<u>26 688</u> 17 147	<u>28 817</u> 17 995	<u>26 420</u> 21 050
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 479	<u>22 905</u> 20 696	<u>25 721</u> 16 196	<u>23 127</u> 16 196	<u>26 945</u> 17 401	<u>29 731</u> 18 895	<u>26 677</u> 21 303
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 103</u> 19 403	<u>24 966</u> 22 725	<u>25 922</u> 16 394	<u>23 328</u> 16 394	<u>27 162</u> 17 614	<u>30 691</u> 19 839	<u>26 936</u> 21 558
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 985</u> 19 599	<u>25 394</u> 22 955	<u>26 578</u> 16 560	<u>23 847</u> 16 560	<u>27 830</u> 17 792	<u>31 187</u> 20 040	<u>27 509</u> 21 776
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 799	<u>25 632</u> 23 189	<u>26 750</u> 16 729	<u>24 019</u> 16 729	<u>28 015</u> 17 973	<u>31 395</u> 20 244	<u>27 734</u> 21 998
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 396</u> 20 003	<u>25 875</u> 23 428	<u>26 925</u> 16 901	<u>24 194</u> 16 901	<u>28 203</u> 18 159	<u>31 607</u> 20 453	<u>27 965</u> 22 225
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 823</u> 20 424	<u>26 376</u> 23 921	<u>27 287</u> 17 257	<u>24 556</u> 17 257	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 044</u> 20 883	<u>28 440</u> 22 693
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>26 635</u> 24 176	<u>27 473</u> 17 441	<u>24 742</u> 17 441	<u>28 792</u> 18 738	<u>32 270</u> 21 106	<u>28 685</u> 22 935



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 345</u> 34 766	<u>40 300</u> 37 625	<u>47 629</u> 36 223	<u>42 931</u> 31 599	<u>40 995</u> 29 694	<u>40 995</u> 29 694	<u>44 845</u> 38 618
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 733</u> 35 148	<u>40 720</u> 38 039	<u>48 033</u> 36 621	<u>43 284</u> 31 947	<u>41 327</u> 30 020	<u>41 327</u> 30 020	<u>45 276</u> 39 043
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 018</u> 19 762	<u>22 535</u> 20 333	<u>27 956</u> 17 147	<u>27 620</u> 16 817	<u>28 817</u> 17 995	<u>28 817</u> 17 995	<u>27 536</u> 21 943
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 606</u> 20 341	<u>22 783</u> 20 577	<u>28 213</u> 17 401	<u>27 898</u> 17 091	<u>29 731</u> 18 895	<u>29 731</u> 18 895	<u>27 982</u> 22 381
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 219</u> 20 944	<u>23 034</u> 20 823	<u>28 430</u> 17 614	<u>28 178</u> 17 366	<u>30 691</u> 19 839	<u>30 691</u> 19 839	<u>28 437</u> 22 829
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 516</u> 21 155	<u>23 443</u> 21 034	<u>28 903</u> 17 792	<u>28 649</u> 17 541	<u>31 187</u> 20 040	<u>31 187</u> 20 040	<u>29 037</u> 23 060
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 736</u> 21 371	<u>23 661</u> 21 248	<u>29 087</u> 17 973	<u>28 831</u> 17 720	<u>31 395</u> 20 244	<u>31 395</u> 20 244	<u>29 276</u> 23 295
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 960</u> 21 592	<u>23 884</u> 21 468	<u>29 276</u> 18 159	<u>29 016</u> 17 903	<u>31 607</u> 20 453	<u>31 607</u> 20 453	<u>29 520</u> 23 535
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 22 046	<u>24 343</u> 21 919	<u>29 664</u> 18 541	<u>29 399</u> 18 280	<u>32 044</u> 20 883	<u>32 044</u> 20 883	<u>30 023</u> 24 031
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 660</u> 22 281	<u>24 580</u> 22 153	<u>29 864</u> 18 738	<u>29 597</u> 18 475	<u>32 270</u> 21 106	<u>32 270</u> 21 106	<u>30 283</u> 24 286



					-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 777</u> 29 694	<u>41 859</u> 31 599	<u>39 922</u> 29 694	<u>37 819</u> 32 917	<u>42 198</u> 33 949
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 109</u> 30 020	<u>42 211</u> 31 947	<u>40 254</u> 30 020	<u>38 186</u> 33 279	<u>42 577</u> 34 322
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 525</u> 17 995	<u>26 352</u> 16 817	<u>27 549</u> 17 995	<u>20 005</u> 15 665	<u>23 837</u> 16 257
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 439</u> 18 895	<u>26 630</u> 17 091	<u>28 463</u> 18 895	<u>20 239</u> 15 896	<u>24 084</u> 16 500
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 399</u> 19 839	<u>26 910</u> 17 366	<u>29 423</u> 19 839	<u>20 439</u> 16 092	<u>24 296</u> 16 708
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 969</u> 20 040	<u>27 576</u> 17 541	<u>30 114</u> 20 040	<u>20 889</u> 16 255	<u>24 853</u> 16 877
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 176</u> 20 244	<u>27 758</u> 17 720	<u>30 322</u> 20 244	<u>21 058</u> 16 421	<u>25 028</u> 17 049
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 388</u> 20 453	<u>27 943</u> 17 903	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 230</u> 16 590	<u>25 206</u> 17 225
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 883	<u>28 326</u> 18 280	<u>30 971</u> 20 883	<u>21 585</u> 16 939	<u>25 575</u> 17 588
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 052</u> 21 106	<u>28 524</u> 18 475	<u>31 197</u> 21 106	<u>21 768</u> 17 120	<u>25 765</u> 17 775



							-	-	-	-	
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 799	<u>25 632</u> 23 189	<u>26 750</u> 16 729	<u>24 019</u> 16 729	<u>28 015</u> 17 973	<u>31 395</u> 20 244	<u>27 734</u> 21 998
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 396</u> 20 003	<u>25 875</u> 23 428	<u>26 925</u> 16 901	<u>24 194</u> 16 901	<u>28 203</u> 18 159	<u>31 607</u> 20 453	<u>27 965</u> 22 225
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>26 123</u> 23 672	<u>27 104</u> 17 077	<u>24 373</u> 17 077	<u>28 395</u> 18 348	<u>31 823</u> 20 666	<u>28 200</u> 22 457
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>26 635</u> 24 176	<u>27 473</u> 17 441	<u>24 742</u> 17 441	<u>28 792</u> 18 738	<u>32 270</u> 21 106	<u>28 685</u> 22 935
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 270</u> 20 863	<u>26 899</u> 24 435	<u>27 664</u> 17 628	<u>24 933</u> 17 628	<u>28 996</u> 18 940	<u>32 500</u> 21 333	<u>28 936</u> 23 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 396</u> 20 003	<u>25 875</u> 23 428	<u>26 925</u> 16 901	<u>24 194</u> 16 901	<u>28 203</u> 18 159	<u>31 607</u> 20 453	<u>27 965</u> 22 225
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>26 123</u> 23 672	<u>27 104</u> 17 077	<u>24 373</u> 17 077	<u>28 395</u> 18 348	<u>31 823</u> 20 666	<u>28 200</u> 22 457
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 823</u> 20 424	<u>26 376</u> 23 921	<u>27 287</u> 17 257	<u>24 556</u> 17 257	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 044</u> 20 883	<u>28 440</u> 22 693
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 270</u> 20 863	<u>26 899</u> 24 435	<u>27 664</u> 17 628	<u>24 933</u> 17 628	<u>28 996</u> 18 940	<u>32 500</u> 21 333	<u>28 936</u> 23 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 500</u> 21 090	<u>27 169</u> 24 701	<u>27 858</u> 17 820	<u>25 127</u> 17 820	<u>29 205</u> 19 146	<u>32 736</u> 21 564	<u>29 192</u> 23 433
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>26 123</u> 23 672	<u>27 104</u> 17 077	<u>24 373</u> 17 077	<u>28 395</u> 18 348	<u>31 823</u> 20 666	<u>28 200</u> 22 457
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 823</u> 20 424	<u>26 376</u> 23 921	<u>27 287</u> 17 257	<u>24 556</u> 17 257	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 044</u> 20 883	<u>28 440</u> 22 693
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>26 635</u> 24 176	<u>27 473</u> 17 441	<u>24 742</u> 17 441	<u>28 792</u> 18 738	<u>32 270</u> 21 106	<u>28 685</u> 22 935



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 736</u> 21 371	<u>23 661</u> 21 248	<u>29 087</u> 17 973	<u>28 831</u> 17 720	<u>31 395</u> 20 244	<u>31 395</u> 20 244	<u>29 276</u> 23 295
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 960</u> 21 592	<u>23 884</u> 21 468	<u>29 276</u> 18 159	<u>29 016</u> 17 903	<u>31 607</u> 20 453	<u>31 607</u> 20 453	<u>29 520</u> 23 535
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 188</u> 21 817	<u>24 111</u> 21 691	<u>29 468</u> 18 348	<u>29 206</u> 18 090	<u>31 823</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666	<u>29 769</u> 23 780
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 660</u> 22 281	<u>24 580</u> 22 153	<u>29 864</u> 18 738	<u>29 597</u> 18 475	<u>32 270</u> 21 106	<u>32 270</u> 21 106	<u>30 283</u> 24 286
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 903</u> 22 520	<u>24 822</u> 22 391	<u>30 069</u> 18 940	<u>29 798</u> 18 673	<u>32 500</u> 21 333	<u>32 500</u> 21 333	<u>30 549</u> 24 547
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 960</u> 21 592	<u>23 884</u> 21 468	<u>29 276</u> 18 159	<u>29 016</u> 17 903	<u>31 607</u> 20 453	<u>31 607</u> 20 453	<u>29 520</u> 23 535
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> 21 817	<u>24 111</u> 21 691	<u>29 468</u> 18 348	<u>29 206</u> 18 090	<u>31 823</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666	<u>29 769</u> 23 780
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 421</u> 22 046	<u>24 343</u> 21 919	<u>29 664</u> 18 541	<u>29 399</u> 18 280	<u>32 044</u> 20 883	<u>32 044</u> 20 883	<u>30 023</u> 24 031
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 903</u> 22 520	<u>24 822</u> 22 391	<u>30 069</u> 18 940	<u>29 798</u> 18 673	<u>32 500</u> 21 333	<u>32 500</u> 21 333	<u>30 549</u> 24 547
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 152</u> 22 765	<u>25 069</u> 22 634	<u>30 278</u> 19 146	<u>30 005</u> 18 876	<u>32 736</u> 21 564	<u>32 736</u> 21 564	<u>30 820</u> 24 814
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 21 817	<u>24 111</u> 21 691	<u>29 468</u> 18 348	<u>29 206</u> 18 090	<u>31 823</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666	<u>29 769</u> 23 780
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 421</u> 22 046	<u>24 343</u> 21 919	<u>29 664</u> 18 541	<u>29 399</u> 18 280	<u>32 044</u> 20 883	<u>32 044</u> 20 883	<u>30 023</u> 24 031
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 660</u> 22 281	<u>24 580</u> 22 153	<u>29 864</u> 18 738	<u>29 597</u> 18 475	<u>32 270</u> 21 106	<u>32 270</u> 21 106	<u>30 283</u> 24 286



					-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 176</u> 20 244	<u>27 758</u> 17 720	<u>30 322</u> 20 244	<u>21 058</u> 16 421	<u>25 028</u> 17 049
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 388</u> 20 453	<u>27 943</u> 17 903	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 230</u> 16 590	<u>25 206</u> 17 225
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 605</u> 20 666	<u>28 133</u> 18 090	<u>30 750</u> 20 666	<u>21 406</u> 16 763	<u>25 388</u> 17 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 052</u> 21 106	<u>28 524</u> 18 475	<u>31 197</u> 21 106	<u>21 768</u> 17 120	<u>25 765</u> 17 775
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 282</u> 21 333	<u>28 726</u> 18 673	<u>31 427</u> 21 333	<u>21 955</u> 17 304	<u>25 959</u> 17 966
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 388</u> 20 453	<u>27 943</u> 17 903	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 230</u> 16 590	<u>25 206</u> 17 225
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 605</u> 20 666	<u>28 133</u> 18 090	<u>30 750</u> 20 666	<u>21 406</u> 16 763	<u>25 388</u> 17 405
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 883	<u>28 326</u> 18 280	<u>30 971</u> 20 883	<u>21 585</u> 16 939	<u>25 575</u> 17 588
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 282</u> 21 333	<u>28 726</u> 18 673	<u>31 427</u> 21 333	<u>21 955</u> 17 304	<u>25 959</u> 17 966
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 518</u> 21 564	<u>28 932</u> 18 876	<u>31 663</u> 21 564	<u>22 146</u> 17 492	<u>26 157</u> 18 161
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 605</u> 20 666	<u>28 133</u> 18 090	<u>30 750</u> 20 666	<u>21 406</u> 16 763	<u>25 388</u> 17 405
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 883	<u>28 326</u> 18 280	<u>30 971</u> 20 883	<u>21 585</u> 16 939	<u>25 575</u> 17 588
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 052</u> 21 106	<u>28 524</u> 18 475	<u>31 197</u> 21 106	<u>21 768</u> 17 120	<u>25 765</u> 17 775



							-	-	-	-	
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 500</u> 21 090	<u>27 169</u> 24 701	<u>27 858</u> 17 820	<u>25 127</u> 17 820	<u>29 205</u> 19 146	<u>32 736</u> 21 564	<u>29 192</u> 23 433
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 736</u> 21 322	<u>27 445</u> 24 973	<u>28 057</u> 18 016	<u>25 326</u> 18 016	<u>29 419</u> 19 356	<u>32 977</u> 21 801	<u>29 454</u> 23 691
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 999</u> 20 285	<u>26 368</u> 24 105	<u>26 521</u> 16 983	<u>23 926</u> 16 983	<u>27 779</u> 18 222	<u>31 607</u> 20 741	<u>28 972</u> 23 562
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 890</u> 20 490	<u>26 810</u> 24 348	<u>27 183</u> 17 155	<u>24 452</u> 17 155	<u>28 454</u> 18 406	<u>32 112</u> 20 951	<u>29 565</u> 23 800
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 103</u> 20 699	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 361</u> 17 330	<u>24 630</u> 17 330	<u>28 645</u> 18 594	<u>32 329</u> 21 164	<u>29 812</u> 24 043
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 912	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 542</u> 17 508	<u>24 811</u> 17 508	<u>28 840</u> 18 786	<u>32 551</u> 21 383	<u>30 063</u> 24 291
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 767</u> 21 352	<u>27 852</u> 25 373	<u>27 917</u> 17 877	<u>25 186</u> 17 877	<u>29 242</u> 19 181	<u>33 009</u> 21 833	<u>30 583</u> 24 802
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 580	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 110</u> 18 067	<u>25 379</u> 18 067	<u>29 449</u> 19 385	<u>33 245</u> 22 065	<u>30 851</u> 25 066
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 103</u> 20 699	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 361</u> 17 330	<u>24 630</u> 17 330	<u>28 645</u> 18 594	<u>32 329</u> 21 164	<u>29 812</u> 24 043
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 912	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 542</u> 17 508	<u>24 811</u> 17 508	<u>28 840</u> 18 786	<u>32 551</u> 21 383	<u>30 063</u> 24 291
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 541</u> 21 130	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 727</u> 17 691	<u>24 996</u> 17 691	<u>29 039</u> 18 981	<u>32 777</u> 21 605	<u>30 320</u> 24 544
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 580	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 110</u> 18 067	<u>25 379</u> 18 067	<u>29 449</u> 19 385	<u>33 245</u> 22 065	<u>30 851</u> 25 066



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 152</u> 22 765	<u>25 069</u> 22 634	<u>30 278</u> 19 146	<u>30 005</u> 18 876	<u>32 736</u> 21 564	<u>32 736</u> 21 564	<u>30 820</u> 24 814
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 406</u> 23 015	<u>25 322</u> 22 883	<u>30 492</u> 19 356	<u>30 215</u> 19 084	<u>32 977</u> 21 801	<u>32 977</u> 21 801	<u>31 097</u> 25 087
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 718</u> 22 419	<u>25 000</u> 22 759	<u>29 047</u> 18 222	<u>28 994</u> 18 170	<u>31 607</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741	<u>29 351</u> 23 729
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 031</u> 22 646	<u>25 429</u> 22 989	<u>29 527</u> 18 406	<u>29 473</u> 18 353	<u>32 112</u> 20 951	<u>32 112</u> 20 951	<u>29 960</u> 23 968
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 22 877	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 718</u> 18 594	<u>29 664</u> 18 540	<u>32 329</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>30 209</u> 24 213
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 505</u> 23 113	<u>25 911</u> 23 463	<u>29 913</u> 18 786	<u>29 858</u> 18 732	<u>32 551</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>30 462</u> 24 463
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 999</u> 23 599	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 314</u> 19 181	<u>30 258</u> 19 126	<u>33 009</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>30 986</u> 24 978
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 255</u> 23 850	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 522</u> 19 385	<u>30 465</u> 19 329	<u>33 245</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>31 255</u> 25 243
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 265</u> 22 877	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 718</u> 18 594	<u>29 664</u> 18 540	<u>32 329</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>30 209</u> 24 213
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 505</u> 23 113	<u>25 911</u> 23 463	<u>29 913</u> 18 786	<u>29 858</u> 18 732	<u>32 551</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>30 462</u> 24 463
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 23 353	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 111</u> 18 981	<u>30 056</u> 18 927	<u>32 777</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>30 721</u> 24 717
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 255</u> 23 850	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 522</u> 19 385	<u>30 465</u> 19 329	<u>33 245</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>31 255</u> 25 243



					-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 21 564	<u>28 932</u> 18 876	<u>31 663</u> 21 564	<u>22 146</u> 17 492	<u>26 157</u> 18 161
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 759</u> 21 801	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 904</u> 21 801	<u>22 341</u> 17 684	<u>26 360</u> 18 361
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 315</u> 20 741	<u>27 726</u> 18 170	<u>30 339</u> 20 741	<u>21 034</u> 16 678	<u>24 903</u> 17 306
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 894</u> 20 951	<u>28 400</u> 18 353	<u>31 039</u> 20 951	<u>21 490</u> 16 846	<u>25 466</u> 17 480
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 111</u> 21 164	<u>28 591</u> 18 540	<u>31 257</u> 21 164	<u>21 665</u> 17 018	<u>25 647</u> 17 659
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 333</u> 21 383	<u>28 785</u> 18 732	<u>31 478</u> 21 383	<u>21 843</u> 17 194	<u>25 832</u> 17 841
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 790</u> 21 833	<u>29 186</u> 19 126	<u>31 936</u> 21 833	<u>22 211</u> 17 555	<u>26 213</u> 18 217
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 026</u> 22 065	<u>29 392</u> 19 329	<u>32 172</u> 22 065	<u>22 401</u> 17 742	<u>26 410</u> 18 410
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 111</u> 21 164	<u>28 591</u> 18 540	<u>31 257</u> 21 164	<u>21 665</u> 17 018	<u>25 647</u> 17 659
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 333</u> 21 383	<u>28 785</u> 18 732	<u>31 478</u> 21 383	<u>21 843</u> 17 194	<u>25 832</u> 17 841
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 605	<u>28 983</u> 18 927	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 025</u> 17 373	<u>26 021</u> 18 027
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 026</u> 22 065	<u>29 392</u> 19 329	<u>32 172</u> 22 065	<u>22 401</u> 17 742	<u>26 410</u> 18 410



							-	-	-	-	
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 812	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 307</u> 18 261	<u>25 576</u> 18 261	<u>29 661</u> 19 594	<u>33 486</u> 22 302	<u>31 125</u> 25 335
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 912	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 542</u> 17 508	<u>24 811</u> 17 508	<u>28 840</u> 18 786	<u>32 551</u> 21 383	<u>30 063</u> 24 291
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 541</u> 21 130	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 727</u> 17 691	<u>24 996</u> 17 691	<u>29 039</u> 18 981	<u>32 777</u> 21 605	<u>30 320</u> 24 544
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 767</u> 21 352	<u>27 852</u> 25 373	<u>27 917</u> 17 877	<u>25 186</u> 17 877	<u>29 242</u> 19 181	<u>33 009</u> 21 833	<u>30 583</u> 24 802
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 812	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 307</u> 18 261	<u>25 576</u> 18 261	<u>29 661</u> 19 594	<u>33 486</u> 22 302	<u>31 125</u> 25 335
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 509</u> 18 460	<u>25 778</u> 18 460	<u>29 877</u> 19 807	<u>33 732</u> 22 545	<u>31 405</u> 25 611
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 541</u> 21 130	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 727</u> 17 691	<u>24 996</u> 17 691	<u>29 039</u> 18 981	<u>32 777</u> 21 605	<u>30 320</u> 24 544
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 767</u> 21 352	<u>27 852</u> 25 373	<u>27 917</u> 17 877	<u>25 186</u> 17 877	<u>29 242</u> 19 181	<u>33 009</u> 21 833	<u>30 583</u> 24 802
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 580	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 110</u> 18 067	<u>25 379</u> 18 067	<u>29 449</u> 19 385	<u>33 245</u> 22 065	<u>30 851</u> 25 066
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 509</u> 18 460	<u>25 778</u> 18 460	<u>29 877</u> 19 807	<u>33 732</u> 22 545	<u>31 405</u> 25 611
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 720</u> 22 291	<u>28 985</u> 26 489	<u>28 715</u> 18 663	<u>25 984</u> 18 663	<u>30 098</u> 20 024	<u>33 984</u> 22 792	<u>31 691</u> 25 892
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 805</u> 21 079	<u>26 368</u> 24 105	<u>26 602</u> 17 064	<u>24 008</u> 17 064	<u>27 870</u> 18 311	<u>32 431</u> 21 553	<u>28 972</u> 23 562



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 515</u> 24 107	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 734</u> 19 594	<u>30 676</u> 19 537	<u>33 486</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302	<u>31 531</u> 25 515
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 505</u> 23 113	<u>25 911</u> 23 463	<u>29 913</u> 18 786	<u>29 858</u> 18 732	<u>32 551</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>30 462</u> 24 463
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 23 353	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 111</u> 18 981	<u>30 056</u> 18 927	<u>32 777</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>30 721</u> 24 717
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 999</u> 23 599	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 314</u> 19 181	<u>30 258</u> 19 126	<u>33 009</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>30 986</u> 24 978
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 515</u> 24 107	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 734</u> 19 594	<u>30 676</u> 19 537	<u>33 486</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302	<u>31 531</u> 25 515
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 781</u> 24 369	<u>27 206</u> 24 738	<u>30 950</u> 19 807	<u>30 892</u> 19 750	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>31 813</u> 25 792
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 750</u> 23 353	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 111</u> 18 981	<u>30 056</u> 18 927	<u>32 777</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>30 721</u> 24 717
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 999</u> 23 599	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 314</u> 19 181	<u>30 258</u> 19 126	<u>33 009</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>30 986</u> 24 978
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 255</u> 23 850	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 522</u> 19 385	<u>30 465</u> 19 329	<u>33 245</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>31 255</u> 25 243
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 781</u> 24 369	<u>27 206</u> 24 738	<u>30 950</u> 19 807	<u>30 892</u> 19 750	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>31 813</u> 25 792
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 053</u> 24 637	<u>27 482</u> 25 010	<u>31 171</u> 20 024	<u>31 113</u> 19 967	<u>33 984</u> 22 792	<u>33 984</u> 22 792	<u>32 101</u> 26 075
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 130</u> 22 825	<u>25 000</u> 22 759	<u>29 138</u> 18 311	<u>29 130</u> 18 304	<u>32 431</u> 21 553	<u>32 431</u> 21 553	<u>29 351</u> 23 729



					-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 267</u> 22 302	<u>29 603</u> 19 537	<u>32 413</u> 22 302	<u>22 594</u> 17 933	<u>26 611</u> 18 608
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 333</u> 21 383	<u>28 785</u> 18 732	<u>31 478</u> 21 383	<u>21 843</u> 17 194	<u>25 832</u> 17 841
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 605	<u>28 983</u> 18 927	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 025</u> 17 373	<u>26 021</u> 18 027
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 790</u> 21 833	<u>29 186</u> 19 126	<u>31 936</u> 21 833	<u>22 211</u> 17 555	<u>26 213</u> 18 217
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 267</u> 22 302	<u>29 603</u> 19 537	<u>32 413</u> 22 302	<u>22 594</u> 17 933	<u>26 611</u> 18 608
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>29 819</u> 19 750	<u>32 659</u> 22 545	<u>22 792</u> 18 128	<u>26 817</u> 18 811
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 605	<u>28 983</u> 18 927	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 025</u> 17 373	<u>26 021</u> 18 027
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 790</u> 21 833	<u>29 186</u> 19 126	<u>31 936</u> 21 833	<u>22 211</u> 17 555	<u>26 213</u> 18 217
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 026</u> 22 065	<u>29 392</u> 19 329	<u>32 172</u> 22 065	<u>22 401</u> 17 742	<u>26 410</u> 18 410
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>29 819</u> 19 750	<u>32 659</u> 22 545	<u>22 792</u> 18 128	<u>26 817</u> 18 811
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 22 792	<u>30 040</u> 19 967	<u>32 911</u> 22 792	<u>22 995</u> 18 327	<u>27 027</u> 19 017
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 140</u> 21 553	<u>27 862</u> 18 304	<u>31 163</u> 21 553	<u>21 115</u> 16 758	<u>24 993</u> 17 395



							-	-	-	-	
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 705</u> 21 291	<u>26 810</u> 24 348	<u>27 265</u> 17 236	<u>24 534</u> 17 236	<u>28 546</u> 18 496	<u>32 945</u> 21 770	<u>29 565</u> 23 800
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 925</u> 21 509	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 444</u> 17 412	<u>24 713</u> 17 412	<u>28 738</u> 18 685	<u>33 171</u> 21 993	<u>29 812</u> 24 043
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 151</u> 21 730	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 626</u> 17 591	<u>24 895</u> 17 591	<u>28 933</u> 18 878	<u>33 401</u> 22 219	<u>30 063</u> 24 291
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 616</u> 22 188	<u>27 852</u> 25 373	<u>28 003</u> 17 962	<u>25 272</u> 17 962	<u>29 337</u> 19 275	<u>33 877</u> 22 687	<u>30 583</u> 24 802
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 197</u> 18 153	<u>25 466</u> 18 153	<u>29 545</u> 19 480	<u>34 122</u> 22 928	<u>30 851</u> 25 066
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 925</u> 21 509	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 444</u> 17 412	<u>24 713</u> 17 412	<u>28 738</u> 18 685	<u>33 171</u> 21 993	<u>29 812</u> 24 043
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 151</u> 21 730	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 626</u> 17 591	<u>24 895</u> 17 591	<u>28 933</u> 18 878	<u>33 401</u> 22 219	<u>30 063</u> 24 291
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 812</u> 17 774	<u>25 081</u> 17 774	<u>29 133</u> 19 074	<u>33 636</u> 22 451	<u>30 320</u> 24 544
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 197</u> 18 153	<u>25 466</u> 18 153	<u>29 545</u> 19 480	<u>34 122</u> 22 928	<u>30 851</u> 25 066
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 395</u> 18 348	<u>25 664</u> 18 348	<u>29 758</u> 19 690	<u>34 372</u> 23 175	<u>31 125</u> 25 335
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 151</u> 21 730	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 626</u> 17 591	<u>24 895</u> 17 591	<u>28 933</u> 18 878	<u>33 401</u> 22 219	<u>30 063</u> 24 291
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 812</u> 17 774	<u>25 081</u> 17 774	<u>29 133</u> 19 074	<u>33 636</u> 22 451	<u>30 320</u> 24 544
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 616</u> 22 188	<u>27 852</u> 25 373	<u>28 003</u> 17 962	<u>25 272</u> 17 962	<u>29 337</u> 19 275	<u>33 877</u> 22 687	<u>30 583</u> 24 802



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 447</u> 23 056	<u>25 429</u> 22 989	<u>29 619</u> 18 496	<u>29 611</u> 18 488	<u>32 945</u> 21 770	<u>32 945</u> 21 770	<u>29 960</u> 23 968
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 686</u> 23 291	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 810</u> 18 685	<u>29 802</u> 18 677	<u>33 171</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>30 209</u> 24 213
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 930</u> 23 531	<u>25 911</u> 23 463	<u>30 006</u> 18 878	<u>29 998</u> 18 870	<u>33 401</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>30 462</u> 24 463
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 433</u> 24 026	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 410</u> 19 275	<u>30 402</u> 19 267	<u>33 877</u> 22 687	<u>33 877</u> 22 687	<u>30 986</u> 24 978
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 693</u> 24 282	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 618</u> 19 480	<u>30 610</u> 19 472	<u>34 122</u> 22 928	<u>34 122</u> 22 928	<u>31 255</u> 25 243
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 686</u> 23 291	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 810</u> 18 685	<u>29 802</u> 18 677	<u>33 171</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>30 209</u> 24 213
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 930</u> 23 531	<u>25 911</u> 23 463	<u>30 006</u> 18 878	<u>29 998</u> 18 870	<u>33 401</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>30 462</u> 24 463
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 179</u> 23 776	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 206</u> 19 074	<u>30 198</u> 19 066	<u>33 636</u> 22 451	<u>33 636</u> 22 451	<u>30 721</u> 24 717
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 693</u> 24 282	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 618</u> 19 480	<u>30 610</u> 19 472	<u>34 122</u> 22 928	<u>34 122</u> 22 928	<u>31 255</u> 25 243
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 543	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 831</u> 19 690	<u>30 823</u> 19 681	<u>34 372</u> 23 175	<u>34 372</u> 23 175	<u>31 531</u> 25 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 930</u> 23 531	<u>25 911</u> 23 463	<u>30 006</u> 18 878	<u>29 998</u> 18 870	<u>33 401</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>30 462</u> 24 463
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 179</u> 23 776	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 206</u> 19 074	<u>30 198</u> 19 066	<u>33 636</u> 22 451	<u>33 636</u> 22 451	<u>30 721</u> 24 717
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 433</u> 24 026	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 410</u> 19 275	<u>30 402</u> 19 267	<u>33 877</u> 22 687	<u>33 877</u> 22 687	<u>30 986</u> 24 978



					-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 727</u> 21 770	<u>28 538</u> 18 488	<u>31 872</u> 21 770	<u>21 573</u> 16 927	<u>25 557</u> 17 571
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 953</u> 21 993	<u>28 730</u> 18 677	<u>32 098</u> 21 993	<u>21 748</u> 17 100	<u>25 739</u> 17 750
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 183</u> 22 219	<u>28 925</u> 18 870	<u>32 328</u> 22 219	<u>21 927</u> 17 276	<u>25 925</u> 17 933
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 658</u> 22 687	<u>29 329</u> 19 267	<u>32 804</u> 22 687	<u>22 297</u> 17 640	<u>26 309</u> 18 310
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 904</u> 22 928	<u>29 537</u> 19 472	<u>33 049</u> 22 928	<u>22 487</u> 17 828	<u>26 507</u> 18 505
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 953</u> 21 993	<u>28 730</u> 18 677	<u>32 098</u> 21 993	<u>21 748</u> 17 100	<u>25 739</u> 17 750
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 183</u> 22 219	<u>28 925</u> 18 870	<u>32 328</u> 22 219	<u>21 927</u> 17 276	<u>25 925</u> 17 933
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 418</u> 22 451	<u>29 125</u> 19 066	<u>32 564</u> 22 451	<u>22 110</u> 17 456	<u>26 115</u> 18 120
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 904</u> 22 928	<u>29 537</u> 19 472	<u>33 049</u> 22 928	<u>22 487</u> 17 828	<u>26 507</u> 18 505
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 154</u> 23 175	<u>29 750</u> 19 681	<u>33 299</u> 23 175	<u>22 682</u> 18 019	<u>26 709</u> 18 704
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 183</u> 22 219	<u>28 925</u> 18 870	<u>32 328</u> 22 219	<u>21 927</u> 17 276	<u>25 925</u> 17 933
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 418</u> 22 451	<u>29 125</u> 19 066	<u>32 564</u> 22 451	<u>22 110</u> 17 456	<u>26 115</u> 18 120
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 658</u> 22 687	<u>29 329</u> 19 267	<u>32 804</u> 22 687	<u>22 297</u> 17 640	<u>26 309</u> 18 310



							-	-	-	-	
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 395</u> 18 348	<u>25 664</u> 18 348	<u>29 758</u> 19 690	<u>34 372</u> 23 175	<u>31 125</u> 25 335
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 351</u> 22 911	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 598</u> 18 547	<u>25 867</u> 18 547	<u>29 976</u> 19 904	<u>34 628</u> 23 427	<u>31 405</u> 25 611
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 812</u> 17 774	<u>25 081</u> 17 774	<u>29 133</u> 19 074	<u>33 636</u> 22 451	<u>30 320</u> 24 544
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 616</u> 22 188	<u>27 852</u> 25 373	<u>28 003</u> 17 962	<u>25 272</u> 17 962	<u>29 337</u> 19 275	<u>33 877</u> 22 687	<u>30 583</u> 24 802
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 197</u> 18 153	<u>25 466</u> 18 153	<u>29 545</u> 19 480	<u>34 122</u> 22 928	<u>30 851</u> 25 066
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 351</u> 22 911	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 598</u> 18 547	<u>25 867</u> 18 547	<u>29 976</u> 19 904	<u>34 628</u> 23 427	<u>31 405</u> 25 611
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 606</u> 23 163	<u>28 985</u> 26 489	<u>28 805</u> 18 751	<u>26 074</u> 18 751	<u>30 198</u> 20 122	<u>34 890</u> 23 684	<u>31 691</u> 25 892
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 895</u> 21 167	<u>26 863</u> 24 592	<u>28 255</u> 18 690	<u>25 660</u> 18 690	<u>29 676</u> 20 088	<u>32 523</u> 21 643	<u>29 542</u> 24 123
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 795</u> 21 381	<u>27 310</u> 24 840	<u>28 934</u> 18 878	<u>26 203</u> 18 878	<u>30 370</u> 20 291	<u>33 038</u> 21 861	<u>30 141</u> 24 367
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 599	<u>27 568</u> 25 094	<u>29 130</u> 19 071	<u>26 399</u> 19 071	<u>30 580</u> 20 498	<u>33 264</u> 22 085	<u>30 393</u> 24 615
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>27 831</u> 25 352	<u>29 330</u> 19 268	<u>26 599</u> 19 268	<u>30 795</u> 20 710	<u>33 496</u> 22 312	<u>30 651</u> 24 869
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 373</u> 25 886	<u>29 742</u> 19 673	<u>27 011</u> 19 673	<u>31 238</u> 21 146	<u>33 973</u> 22 782	<u>31 183</u> 25 393



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 543	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 831</u> 19 690	<u>30 823</u> 19 681	<u>34 372</u> 23 175	<u>34 372</u> 23 175	<u>31 531</u> 25 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 229</u> 24 810	<u>27 206</u> 24 738	<u>31 049</u> 19 904	<u>31 040</u> 19 895	<u>34 628</u> 23 427	<u>34 628</u> 23 427	<u>31 813</u> 25 792
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 179</u> 23 776	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 206</u> 19 074	<u>30 198</u> 19 066	<u>33 636</u> 22 451	<u>33 636</u> 22 451	<u>30 721</u> 24 717
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 433</u> 24 026	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 410</u> 19 275	<u>30 402</u> 19 267	<u>33 877</u> 22 687	<u>33 877</u> 22 687	<u>30 986</u> 24 978
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 693</u> 24 282	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 618</u> 19 480	<u>30 610</u> 19 472	<u>34 122</u> 22 928	<u>34 122</u> 22 928	<u>31 255</u> 25 243
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 229</u> 24 810	<u>27 206</u> 24 738	<u>31 049</u> 19 904	<u>31 040</u> 19 895	<u>34 628</u> 23 427	<u>34 628</u> 23 427	<u>31 813</u> 25 792
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 506</u> 25 083	<u>27 482</u> 25 010	<u>31 271</u> 20 122	<u>31 262</u> 20 114	<u>34 890</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684	<u>32 101</u> 26 075
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 467</u> 23 157	<u>25 551</u> 23 301	<u>30 944</u> 20 088	<u>30 037</u> 19 196	<u>32 523</u> 21 643	<u>32 523</u> 21 643	<u>31 016</u> 25 368
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 788</u> 23 391	<u>25 985</u> 23 536	<u>31 442</u> 20 291	<u>30 527</u> 19 390	<u>33 038</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861	<u>31 643</u> 25 624
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 030</u> 23 630	<u>26 229</u> 23 776	<u>31 653</u> 20 498	<u>30 728</u> 19 588	<u>33 264</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>31 908</u> 25 886
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 278</u> 23 873	<u>26 478</u> 24 021	<u>31 868</u> 20 710	<u>30 933</u> 19 790	<u>33 496</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 179</u> 26 153
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 788</u> 24 376	<u>26 992</u> 24 527	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 357</u> 20 207	<u>33 973</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 739</u> 26 703



					-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 154</u> 23 175	<u>29 750</u> 19 681	<u>33 299</u> 23 175	<u>22 682</u> 18 019	<u>26 709</u> 18 704
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 410</u> 23 427	<u>29 967</u> 19 895	<u>33 555</u> 23 427	<u>22 881</u> 18 215	<u>26 915</u> 18 908
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 418</u> 22 451	<u>29 125</u> 19 066	<u>32 564</u> 22 451	<u>22 110</u> 17 456	<u>26 115</u> 18 120
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 658</u> 22 687	<u>29 329</u> 19 267	<u>32 804</u> 22 687	<u>22 297</u> 17 640	<u>26 309</u> 18 310
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 904</u> 22 928	<u>29 537</u> 19 472	<u>33 049</u> 22 928	<u>22 487</u> 17 828	<u>26 507</u> 18 505
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 410</u> 23 427	<u>29 967</u> 19 895	<u>33 555</u> 23 427	<u>22 881</u> 18 215	<u>26 915</u> 18 908
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 672</u> 23 684	<u>30 189</u> 20 114	<u>33 817</u> 23 684	<u>23 085</u> 18 415	<u>27 127</u> 19 115
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 232</u> 21 643	<u>28 769</u> 19 196	<u>31 255</u> 21 643	<u>22 708</u> 18 325	<u>26 619</u> 18 995
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 820</u> 21 861	<u>29 454</u> 19 390	<u>31 965</u> 21 861	<u>23 181</u> 18 510	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 046</u> 22 085	<u>29 655</u> 19 588	<u>32 192</u> 22 085	<u>23 373</u> 18 699	<u>27 398</u> 19 382
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 278</u> 22 312	<u>29 860</u> 19 790	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 569</u> 18 892	<u>27 601</u> 19 582
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 755</u> 22 782	<u>30 284</u> 20 207	<u>32 900</u> 22 782	<u>23 973</u> 19 290	<u>28 020</u> 19 995



							-	-	-	-	
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>28 653</u> 26 161	<u>29 954</u> 19 883	<u>27 223</u> 19 883	<u>31 466</u> 21 371	<u>34 219</u> 23 024	<u>31 457</u> 25 663
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 599	<u>27 568</u> 25 094	<u>29 130</u> 19 071	<u>26 399</u> 19 071	<u>30 580</u> 20 498	<u>33 264</u> 22 085	<u>30 393</u> 24 615
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>27 831</u> 25 352	<u>29 330</u> 19 268	<u>26 599</u> 19 268	<u>30 795</u> 20 710	<u>33 496</u> 22 312	<u>30 651</u> 24 869
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 099</u> 25 616	<u>29 534</u> 19 468	<u>26 802</u> 19 468	<u>31 014</u> 20 925	<u>33 732</u> 22 545	<u>30 914</u> 25 128
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>28 653</u> 26 161	<u>29 954</u> 19 883	<u>27 223</u> 19 883	<u>31 466</u> 21 371	<u>34 219</u> 23 024	<u>31 457</u> 25 663
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>28 938</u> 26 443	<u>30 172</u> 20 096	<u>27 441</u> 20 096	<u>31 700</u> 21 600	<u>34 471</u> 23 272	<u>31 738</u> 25 939
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>27 831</u> 25 352	<u>29 330</u> 19 268	<u>26 599</u> 19 268	<u>30 795</u> 20 710	<u>33 496</u> 22 312	<u>30 651</u> 24 869
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 099</u> 25 616	<u>29 534</u> 19 468	<u>26 802</u> 19 468	<u>31 014</u> 20 925	<u>33 732</u> 22 545	<u>30 914</u> 25 128
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 373</u> 25 886	<u>29 742</u> 19 673	<u>27 011</u> 19 673	<u>31 238</u> 21 146	<u>33 973</u> 22 782	<u>31 183</u> 25 393
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>28 938</u> 26 443	<u>30 172</u> 20 096	<u>27 441</u> 20 096	<u>31 700</u> 21 600	<u>34 471</u> 23 272	<u>31 738</u> 25 939
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>29 230</u> 26 730	<u>30 394</u> 20 315	<u>27 662</u> 20 315	<u>31 938</u> 21 835	<u>34 728</u> 23 525	<u>32 024</u> 26 221
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 099</u> 25 616	<u>29 534</u> 19 468	<u>26 802</u> 19 468	<u>31 014</u> 20 925	<u>33 732</u> 22 545	<u>30 914</u> 25 128
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 373</u> 25 886	<u>29 742</u> 19 673	<u>27 011</u> 19 673	<u>31 238</u> 21 146	<u>33 973</u> 22 782	<u>31 183</u> 25 393



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 052</u> 24 635	<u>27 257</u> 24 788	<u>32 539</u> 21 371	<u>31 575</u> 20 422	<u>34 219</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 027</u> 26 987
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 030</u> 23 630	<u>26 229</u> 23 776	<u>31 653</u> 20 498	<u>30 728</u> 19 588	<u>33 264</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>31 908</u> 25 886
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 278</u> 23 873	<u>26 478</u> 24 021	<u>31 868</u> 20 710	<u>30 933</u> 19 790	<u>33 496</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 179</u> 26 153
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 530</u> 24 122	<u>26 732</u> 24 271	<u>32 087</u> 20 925	<u>31 143</u> 19 996	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 456</u> 26 425
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 052</u> 24 635	<u>27 257</u> 24 788	<u>32 539</u> 21 371	<u>31 575</u> 20 422	<u>34 219</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 027</u> 26 987
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 321</u> 24 900	<u>27 528</u> 25 054	<u>32 773</u> 21 600	<u>31 798</u> 20 641	<u>34 471</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272	<u>33 322</u> 27 277
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 278</u> 23 873	<u>26 478</u> 24 021	<u>31 868</u> 20 710	<u>30 933</u> 19 790	<u>33 496</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 179</u> 26 153
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 530</u> 24 122	<u>26 732</u> 24 271	<u>32 087</u> 20 925	<u>31 143</u> 19 996	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 456</u> 26 425
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 788</u> 24 376	<u>26 992</u> 24 527	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 357</u> 20 207	<u>33 973</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 739</u> 26 703
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 321</u> 24 900	<u>27 528</u> 25 054	<u>32 773</u> 21 600	<u>31 798</u> 20 641	<u>34 471</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272	<u>33 322</u> 27 277
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 596</u> 25 171	<u>27 805</u> 25 327	<u>33 011</u> 21 835	<u>32 026</u> 20 866	<u>34 728</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525	<u>33 623</u> 27 574
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 530</u> 24 122	<u>26 732</u> 24 271	<u>32 087</u> 20 925	<u>31 143</u> 19 996	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 456</u> 26 425
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 788</u> 24 376	<u>26 992</u> 24 527	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 357</u> 20 207	<u>33 973</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 739</u> 26 703



					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 001</u> 23 024	<u>30 502</u> 20 422	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 181</u> 19 495	<u>28 236</u> 20 207
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 046</u> 22 085	<u>29 655</u> 19 588	<u>32 192</u> 22 085	<u>23 373</u> 18 699	<u>27 398</u> 19 382
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 278</u> 22 312	<u>29 860</u> 19 790	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 569</u> 18 892	<u>27 601</u> 19 582
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>30 070</u> 19 996	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 769</u> 19 089	<u>27 808</u> 19 786
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 001</u> 23 024	<u>30 502</u> 20 422	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 181</u> 19 495	<u>28 236</u> 20 207
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 253</u> 23 272	<u>30 725</u> 20 641	<u>33 398</u> 23 272	<u>24 394</u> 19 704	<u>28 457</u> 20 424
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 278</u> 22 312	<u>29 860</u> 19 790	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 569</u> 18 892	<u>27 601</u> 19 582
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>30 070</u> 19 996	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 769</u> 19 089	<u>27 808</u> 19 786
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 755</u> 22 782	<u>30 284</u> 20 207	<u>32 900</u> 22 782	<u>23 973</u> 19 290	<u>28 020</u> 19 995
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 253</u> 23 272	<u>30 725</u> 20 641	<u>33 398</u> 23 272	<u>24 394</u> 19 704	<u>28 457</u> 20 424
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 510</u> 23 525	<u>30 953</u> 20 866	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 612</u> 19 919	<u>28 682</u> 20 647
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>30 070</u> 19 996	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 769</u> 19 089	<u>27 808</u> 19 786
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 755</u> 22 782	<u>30 284</u> 20 207	<u>32 900</u> 22 782	<u>23 973</u> 19 290	<u>28 020</u> 19 995



							-	-	-	-	
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>28 653</u> 26 161	<u>29 954</u> 19 883	<u>27 223</u> 19 883	<u>31 466</u> 21 371	<u>34 219</u> 23 024	<u>31 457</u> 25 663
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>29 230</u> 26 730	<u>30 394</u> 20 315	<u>27 662</u> 20 315	<u>31 938</u> 21 835	<u>34 728</u> 23 525	<u>32 024</u> 26 221
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 705</u> 23 260	<u>29 529</u> 27 024	<u>30 620</u> 20 538	<u>27 889</u> 20 538	<u>32 182</u> 22 075	<u>34 990</u> 23 783	<u>32 317</u> 26 509
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>29 230</u> 26 730	<u>30 394</u> 20 315	<u>27 662</u> 20 315	<u>31 938</u> 21 835	<u>34 728</u> 23 525	<u>32 024</u> 26 221
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 705</u> 23 260	<u>29 529</u> 27 024	<u>30 620</u> 20 538	<u>27 889</u> 20 538	<u>32 182</u> 22 075	<u>34 990</u> 23 783	<u>32 317</u> 26 509
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 968</u> 23 519	<u>29 834</u> 27 324	<u>30 852</u> 20 766	<u>28 121</u> 20 766	<u>32 431</u> 22 320	<u>35 259</u> 24 048	<u>32 616</u> 26 803
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 783	<u>30 146</u> 27 631	<u>31 089</u> 21 000	<u>28 358</u> 21 000	<u>32 686</u> 22 571	<u>35 533</u> 24 318	<u>32 922</u> 27 104
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 791</u> 24 330	<u>30 791</u> 28 266	<u>31 580</u> 21 482	<u>28 849</u> 21 482	<u>33 213</u> 23 090	<u>36 101</u> 24 877	<u>33 555</u> 27 728
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 791</u> 22 049	<u>28 265</u> 25 971	<u>29 401</u> 19 818	<u>26 806</u> 19 818	<u>30 892</u> 21 285	<u>33 439</u> 22 545	<u>31 985</u> 26 527
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>28 726</u> 26 234	<u>30 092</u> 20 018	<u>27 361</u> 20 018	<u>31 598</u> 21 500	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 608</u> 26 795
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>28 998</u> 26 501	<u>30 299</u> 20 222	<u>27 568</u> 20 222	<u>31 821</u> 21 720	<u>34 199</u> 23 005	<u>32 886</u> 27 069
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 407</u> 22 967	<u>29 559</u> 27 054	<u>30 727</u> 20 643	<u>27 996</u> 20 643	<u>32 281</u> 22 172	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 459</u> 27 633



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 052</u> 24 635	<u>27 257</u> 24 788	<u>32 539</u> 21 371	<u>31 575</u> 20 422	<u>34 219</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 027</u> 26 987
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 596</u> 25 171	<u>27 805</u> 25 327	<u>33 011</u> 21 835	<u>32 026</u> 20 866	<u>34 728</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525	<u>33 623</u> 27 574
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 877</u> 25 447	<u>28 087</u> 25 605	<u>33 255</u> 22 075	<u>32 259</u> 21 095	<u>34 990</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783	<u>33 931</u> 27 877
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 596</u> 25 171	<u>27 805</u> 25 327	<u>33 011</u> 21 835	<u>32 026</u> 20 866	<u>34 728</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525	<u>33 623</u> 27 574
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 877</u> 25 447	<u>28 087</u> 25 605	<u>33 255</u> 22 075	<u>32 259</u> 21 095	<u>34 990</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783	<u>33 931</u> 27 877
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 164</u> 25 730	<u>28 376</u> 25 890	<u>33 504</u> 22 320	<u>32 497</u> 21 329	<u>35 259</u> 24 048	<u>35 259</u> 24 048	<u>34 246</u> 28 187
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 458</u> 26 019	<u>28 672</u> 26 180	<u>33 759</u> 22 571	<u>32 741</u> 21 569	<u>35 533</u> 24 318	<u>35 533</u> 24 318	<u>34 568</u> 28 503
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 26 617	<u>29 283</u> 26 782	<u>34 286</u> 23 090	<u>33 244</u> 22 065	<u>36 101</u> 24 877	<u>36 101</u> 24 877	<u>35 233</u> 29 159
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 175</u> 24 837	<u>27 910</u> 25 623	<u>32 160</u> 21 285	<u>31 307</u> 20 446	<u>33 439</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>32 099</u> 26 433
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 512</u> 25 088	<u>28 369</u> 25 882	<u>32 671</u> 21 500	<u>31 810</u> 20 653	<u>33 963</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 736</u> 26 700
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 772</u> 25 344	<u>28 637</u> 26 146	<u>32 894</u> 21 720	<u>32 024</u> 20 864	<u>34 199</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 013</u> 26 973
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 309</u> 25 872	<u>29 190</u> 26 691	<u>33 354</u> 22 172	<u>32 466</u> 21 298	<u>34 686</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 584</u> 27 535



					-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 001</u> 23 024	<u>30 502</u> 20 422	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 181</u> 19 495	<u>28 236</u> 20 207
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 510</u> 23 525	<u>30 953</u> 20 866	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 612</u> 19 919	<u>28 682</u> 20 647
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 772</u> 23 783	<u>31 186</u> 21 095	<u>33 918</u> 23 783	<u>24 834</u> 20 138	<u>28 913</u> 20 873
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 510</u> 23 525	<u>30 953</u> 20 866	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 612</u> 19 919	<u>28 682</u> 20 647
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 772</u> 23 783	<u>31 186</u> 21 095	<u>33 918</u> 23 783	<u>24 834</u> 20 138	<u>28 913</u> 20 873
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 041</u> 24 048	<u>31 424</u> 21 329	<u>34 186</u> 24 048	<u>25 062</u> 20 361	<u>29 148</u> 21 105
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 315</u> 24 318	<u>31 668</u> 21 569	<u>34 461</u> 24 318	<u>25 294</u> 20 590	<u>29 389</u> 21 342
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 883</u> 24 877	<u>32 172</u> 22 065	<u>35 028</u> 24 877	<u>25 775</u> 21 063	<u>29 888</u> 21 833
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 148</u> 22 545	<u>30 039</u> 20 446	<u>32 171</u> 22 545	<u>23 835</u> 19 435	<u>27 780</u> 20 137
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 745</u> 22 772	<u>30 737</u> 20 653	<u>32 890</u> 22 772	<u>24 320</u> 19 631	<u>28 371</u> 20 341
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 005	<u>30 951</u> 20 864	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 523</u> 19 832	<u>28 582</u> 20 548
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 468</u> 23 484	<u>31 393</u> 21 298	<u>33 613</u> 23 484	<u>24 943</u> 20 245	<u>29 017</u> 20 976



							-	-	-	-	
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 653</u> 23 209	<u>29 848</u> 27 338	<u>30 948</u> 20 861	<u>28 217</u> 20 861	<u>32 518</u> 22 406	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 754</u> 27 923
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>28 726</u> 26 234	<u>30 092</u> 20 018	<u>27 361</u> 20 018	<u>31 598</u> 21 500	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 608</u> 26 795
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>28 998</u> 26 501	<u>30 299</u> 20 222	<u>27 568</u> 20 222	<u>31 821</u> 21 720	<u>34 199</u> 23 005	<u>32 886</u> 27 069
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 167</u> 22 731	<u>29 276</u> 26 775	<u>30 511</u> 20 431	<u>27 780</u> 20 431	<u>32 048</u> 21 944	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 169</u> 27 348
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 653</u> 23 209	<u>29 848</u> 27 338	<u>30 948</u> 20 861	<u>28 217</u> 20 861	<u>32 518</u> 22 406	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 754</u> 27 923
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 904</u> 23 456	<u>30 144</u> 27 629	<u>31 173</u> 21 083	<u>28 442</u> 21 083	<u>32 760</u> 22 644	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 056</u> 28 221
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>28 998</u> 26 501	<u>30 299</u> 20 222	<u>27 568</u> 20 222	<u>31 821</u> 21 720	<u>34 199</u> 23 005	<u>32 886</u> 27 069
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 167</u> 22 731	<u>29 276</u> 26 775	<u>30 511</u> 20 431	<u>27 780</u> 20 431	<u>32 048</u> 21 944	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 169</u> 27 348
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 407</u> 22 967	<u>29 559</u> 27 054	<u>30 727</u> 20 643	<u>27 996</u> 20 643	<u>32 281</u> 22 172	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 459</u> 27 633
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 904</u> 23 456	<u>30 144</u> 27 629	<u>31 173</u> 21 083	<u>28 442</u> 21 083	<u>32 760</u> 22 644	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 056</u> 28 221
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>30 446</u> 27 926	<u>31 404</u> 21 309	<u>28 673</u> 21 309	<u>33 007</u> 22 888	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 364</u> 28 524
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 904</u> 23 456	<u>30 144</u> 27 629	<u>31 173</u> 21 083	<u>28 442</u> 21 083	<u>32 760</u> 22 644	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 056</u> 28 221
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>30 446</u> 27 926	<u>31 404</u> 21 309	<u>28 673</u> 21 309	<u>33 007</u> 22 888	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 364</u> 28 524



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 586</u> 26 145	<u>29 476</u> 26 972	<u>33 591</u> 22 406	<u>32 693</u> 21 523	<u>34 937</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 878</u> 27 825
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 512</u> 25 088	<u>28 369</u> 25 882	<u>32 671</u> 21 500	<u>31 810</u> 20 653	<u>33 963</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 736</u> 26 700
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 772</u> 25 344	<u>28 637</u> 26 146	<u>32 894</u> 21 720	<u>32 024</u> 20 864	<u>34 199</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 013</u> 26 973
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 038</u> 25 606	<u>28 911</u> 26 415	<u>33 121</u> 21 944	<u>32 243</u> 21 079	<u>34 440</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 295</u> 27 251
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 586</u> 26 145	<u>29 476</u> 26 972	<u>33 591</u> 22 406	<u>32 693</u> 21 523	<u>34 937</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 878</u> 27 825
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 868</u> 26 423	<u>29 767</u> 27 258	<u>33 833</u> 22 644	<u>32 926</u> 21 752	<u>35 194</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 179</u> 28 121
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 772</u> 25 344	<u>28 637</u> 26 146	<u>32 894</u> 21 720	<u>32 024</u> 20 864	<u>34 199</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 013</u> 26 973
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 038</u> 25 606	<u>28 911</u> 26 415	<u>33 121</u> 21 944	<u>32 243</u> 21 079	<u>34 440</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 295</u> 27 251
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 309</u> 25 872	<u>29 190</u> 26 691	<u>33 354</u> 22 172	<u>32 466</u> 21 298	<u>34 686</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 584</u> 27 535
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 868</u> 26 423	<u>29 767</u> 27 258	<u>33 833</u> 22 644	<u>32 926</u> 21 752	<u>35 194</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 179</u> 28 121
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 157</u> 26 707	<u>30 065</u> 27 552	<u>34 080</u> 22 888	<u>33 164</u> 21 985	<u>35 456</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 486</u> 28 423
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 868</u> 26 423	<u>29 767</u> 27 258	<u>33 833</u> 22 644	<u>32 926</u> 21 752	<u>35 194</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 179</u> 28 121
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 157</u> 26 707	<u>30 065</u> 27 552	<u>34 080</u> 22 888	<u>33 164</u> 21 985	<u>35 456</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 486</u> 28 423



					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 719</u> 23 731	<u>31 621</u> 21 523	<u>33 865</u> 23 731	<u>25 160</u> 20 458	<u>29 242</u> 21 197
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 745</u> 22 772	<u>30 737</u> 20 653	<u>32 890</u> 22 772	<u>24 320</u> 19 631	<u>28 371</u> 20 341
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 005	<u>30 951</u> 20 864	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 523</u> 19 832	<u>28 582</u> 20 548
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 222</u> 23 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>33 367</u> 23 242	<u>24 731</u> 20 036	<u>28 798</u> 20 760
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 719</u> 23 731	<u>31 621</u> 21 523	<u>33 865</u> 23 731	<u>25 160</u> 20 458	<u>29 242</u> 21 197
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 976</u> 23 984	<u>31 853</u> 21 752	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 381</u> 20 675	<u>29 471</u> 21 423
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 005	<u>30 951</u> 20 864	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 523</u> 19 832	<u>28 582</u> 20 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 222</u> 23 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>33 367</u> 23 242	<u>24 731</u> 20 036	<u>28 798</u> 20 760
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 468</u> 23 484	<u>31 393</u> 21 298	<u>33 613</u> 23 484	<u>24 943</u> 20 245	<u>29 017</u> 20 976
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 976</u> 23 984	<u>31 853</u> 21 752	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 381</u> 20 675	<u>29 471</u> 21 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 091</u> 21 985	<u>34 383</u> 24 242	<u>25 607</u> 20 898	<u>29 705</u> 21 653
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 976</u> 23 984	<u>31 853</u> 21 752	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 381</u> 20 675	<u>29 471</u> 21 423
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 091</u> 21 985	<u>34 383</u> 24 242	<u>25 607</u> 20 898	<u>29 705</u> 21 653



							-	-	-	-	
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 422</u> 23 966	<u>30 754</u> 28 230	<u>31 639</u> 21 541	<u>28 908</u> 21 541	<u>33 260</u> 23 136	<u>35 724</u> 24 505	<u>34 679</u> 28 834
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 690</u> 24 229	<u>31 069</u> 28 540	<u>31 880</u> 21 778	<u>29 149</u> 21 778	<u>33 518</u> 23 391	<u>35 997</u> 24 774	<u>35 001</u> 29 151
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 243</u> 24 774	<u>31 721</u> 29 181	<u>32 377</u> 22 267	<u>29 646</u> 22 267	<u>34 052</u> 23 916	<u>36 563</u> 25 331	<u>35 667</u> 29 806
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 687</u> 22 931	<u>29 666</u> 27 351	<u>30 360</u> 20 762	<u>27 766</u> 20 762	<u>31 901</u> 22 279	<u>34 355</u> 23 446	<u>33 125</u> 27 649
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 605</u> 23 162	<u>30 142</u> 27 627	<u>31 061</u> 20 972	<u>28 330</u> 20 972	<u>32 617</u> 22 504	<u>34 889</u> 23 683	<u>33 759</u> 27 929
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 429</u> 27 909	<u>31 278</u> 21 186	<u>28 547</u> 21 186	<u>32 851</u> 22 733	<u>35 134</u> 23 925	<u>34 049</u> 28 214
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 341</u> 23 886	<u>31 019</u> 28 491	<u>31 727</u> 21 627	<u>28 996</u> 21 627	<u>33 332</u> 23 207	<u>35 641</u> 24 423	<u>34 646</u> 28 801
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>31 324</u> 28 791	<u>31 958</u> 21 855	<u>29 227</u> 21 855	<u>33 580</u> 23 451	<u>35 902</u> 24 680	<u>34 954</u> 29 105
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 605</u> 23 162	<u>30 142</u> 27 627	<u>31 061</u> 20 972	<u>28 330</u> 20 972	<u>32 617</u> 22 504	<u>34 889</u> 23 683	<u>33 759</u> 27 929
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 429</u> 27 909	<u>31 278</u> 21 186	<u>28 547</u> 21 186	<u>32 851</u> 22 733	<u>35 134</u> 23 925	<u>34 049</u> 28 214
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 640	<u>30 721</u> 28 197	<u>31 500</u> 21 404	<u>28 769</u> 21 404	<u>33 089</u> 22 968	<u>35 385</u> 24 172	<u>34 344</u> 28 504
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>31 324</u> 28 791	<u>31 958</u> 21 855	<u>29 227</u> 21 855	<u>33 580</u> 23 451	<u>35 902</u> 24 680	<u>34 954</u> 29 105



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 452</u> 26 997	<u>30 369</u> 27 851	<u>34 333</u> 23 136	<u>33 406</u> 22 224	<u>35 724</u> 24 505	<u>35 724</u> 24 505	<u>34 800</u> 28 732
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 753</u> 27 294	<u>30 680</u> 28 157	<u>34 591</u> 23 391	<u>33 655</u> 22 469	<u>35 997</u> 24 774	<u>35 997</u> 24 774	<u>35 121</u> 29 048
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 376</u> 27 907	<u>31 323</u> 28 790	<u>35 125</u> 23 916	<u>34 168</u> 22 974	<u>36 563</u> 25 331	<u>36 563</u> 25 331	<u>35 784</u> 29 701
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 216</u> 25 862	<u>29 012</u> 26 707	<u>33 169</u> 22 279	<u>32 487</u> 21 607	<u>34 355</u> 23 446	<u>34 355</u> 23 446	<u>34 919</u> 29 209
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 564</u> 26 123	<u>29 481</u> 26 976	<u>33 690</u> 22 504	<u>33 001</u> 21 825	<u>34 889</u> 23 683	<u>34 889</u> 23 683	<u>35 585</u> 29 504
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 835</u> 26 390	<u>29 760</u> 27 252	<u>33 923</u> 22 733	<u>33 227</u> 22 048	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 891</u> 29 805
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 393</u> 26 940	<u>30 337</u> 27 819	<u>34 405</u> 23 207	<u>33 694</u> 22 507	<u>35 641</u> 24 423	<u>35 641</u> 24 423	<u>36 522</u> 30 426
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 681</u> 27 223	<u>30 635</u> 28 112	<u>34 653</u> 23 451	<u>33 935</u> 22 744	<u>35 902</u> 24 680	<u>35 902</u> 24 680	<u>36 847</u> 30 747
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 564</u> 26 123	<u>29 481</u> 26 976	<u>33 690</u> 22 504	<u>33 001</u> 21 825	<u>34 889</u> 23 683	<u>34 889</u> 23 683	<u>35 585</u> 29 504
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 835</u> 26 390	<u>29 760</u> 27 252	<u>33 923</u> 22 733	<u>33 227</u> 22 048	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 891</u> 29 805
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 111</u> 26 662	<u>30 046</u> 27 533	<u>34 162</u> 22 968	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 385</u> 24 172	<u>35 385</u> 24 172	<u>36 203</u> 30 113
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 681</u> 27 223	<u>30 635</u> 28 112	<u>34 653</u> 23 451	<u>33 935</u> 22 744	<u>35 902</u> 24 680	<u>35 902</u> 24 680	<u>36 847</u> 30 747



					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 505</u> 24 505	<u>32 334</u> 22 224	<u>34 651</u> 24 505	<u>25 837</u> 21 125	<u>29 944</u> 21 888
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 779</u> 24 774	<u>32 582</u> 22 469	<u>34 924</u> 24 774	<u>26 073</u> 21 357	<u>30 188</u> 22 129
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 345</u> 25 331	<u>33 095</u> 22 974	<u>35 490</u> 25 331	<u>26 561</u> 21 837	<u>30 693</u> 22 626
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 064</u> 23 446	<u>31 219</u> 21 607	<u>33 087</u> 23 446	<u>24 783</u> 20 368	<u>28 755</u> 21 098
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 671</u> 23 683	<u>31 928</u> 21 825	<u>33 816</u> 23 683	<u>25 278</u> 20 574	<u>29 357</u> 21 311
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 154</u> 22 048	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 491</u> 20 784	<u>29 578</u> 21 528
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 422</u> 24 423	<u>32 621</u> 22 507	<u>34 568</u> 24 423	<u>25 931</u> 21 217	<u>30 034</u> 21 977
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 684</u> 24 680	<u>32 862</u> 22 744	<u>34 829</u> 24 680	<u>26 158</u> 21 440	<u>30 269</u> 22 208
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 671</u> 23 683	<u>31 928</u> 21 825	<u>33 816</u> 23 683	<u>25 278</u> 20 574	<u>29 357</u> 21 311
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 154</u> 22 048	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 491</u> 20 784	<u>29 578</u> 21 528
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 312</u> 24 172	<u>25 709</u> 20 998	<u>29 803</u> 21 750
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 684</u> 24 680	<u>32 862</u> 22 744	<u>34 829</u> 24 680	<u>26 158</u> 21 440	<u>30 269</u> 22 208



							-	-	-	-	
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 394	<u>31 635</u> 29 097	<u>32 194</u> 22 087	<u>29 463</u> 22 087	<u>33 833</u> 23 701	<u>36 169</u> 24 943	<u>35 269</u> 29 414
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 429</u> 27 909	<u>31 278</u> 21 186	<u>28 547</u> 21 186	<u>32 851</u> 22 733	<u>35 134</u> 23 925	<u>34 049</u> 28 214
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 640	<u>30 721</u> 28 197	<u>31 500</u> 21 404	<u>28 769</u> 21 404	<u>33 089</u> 22 968	<u>35 385</u> 24 172	<u>34 344</u> 28 504
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 341</u> 23 886	<u>31 019</u> 28 491	<u>31 727</u> 21 627	<u>28 996</u> 21 627	<u>33 332</u> 23 207	<u>35 641</u> 24 423	<u>34 646</u> 28 801
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 394	<u>31 635</u> 29 097	<u>32 194</u> 22 087	<u>29 463</u> 22 087	<u>33 833</u> 23 701	<u>36 169</u> 24 943	<u>35 269</u> 29 414
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 24 657	<u>31 953</u> 29 410	<u>32 436</u> 22 325	<u>29 705</u> 22 325	<u>34 092</u> 23 955	<u>36 441</u> 25 211	<u>35 590</u> 29 730
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 394	<u>31 635</u> 29 097	<u>32 194</u> 22 087	<u>29 463</u> 22 087	<u>33 833</u> 23 701	<u>36 169</u> 24 943	<u>35 269</u> 29 414
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 124</u> 24 657	<u>31 953</u> 29 410	<u>32 436</u> 22 325	<u>29 705</u> 22 325	<u>34 092</u> 23 955	<u>36 441</u> 25 211	<u>35 590</u> 29 730
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>32 278</u> 29 730	<u>32 682</u> 22 567	<u>29 951</u> 22 567	<u>34 357</u> 24 216	<u>36 720</u> 25 485	<u>35 918</u> 30 054
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 674</u> 25 198	<u>32 610</u> 30 056	<u>32 934</u> 22 815	<u>30 203</u> 22 815	<u>34 627</u> 24 482	<u>37 004</u> 25 765	<u>36 254</u> 30 384
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>33 296</u> 30 732	<u>33 455</u> 23 328	<u>30 724</u> 23 328	<u>35 186</u> 25 032	<u>37 592</u> 26 344	<u>36 948</u> 31 067
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 583</u> 23 813	<u>31 233</u> 28 893	<u>32 208</u> 22 580	<u>29 613</u> 22 580	<u>33 910</u> 24 256	<u>35 272</u> 24 348	<u>35 242</u> 29 733



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 976</u> 27 513	<u>30 939</u> 28 411	<u>34 906</u> 23 701	<u>34 181</u> 22 986	<u>36 169</u> 24 943	<u>36 169</u> 24 943	<u>37 179</u> 31 074
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 835</u> 26 390	<u>29 760</u> 27 252	<u>33 923</u> 22 733	<u>33 227</u> 22 048	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 891</u> 29 805
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 111</u> 26 662	<u>30 046</u> 27 533	<u>34 162</u> 22 968	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 385</u> 24 172	<u>35 385</u> 24 172	<u>36 203</u> 30 113
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 393</u> 26 940	<u>30 337</u> 27 819	<u>34 405</u> 23 207	<u>33 694</u> 22 507	<u>35 641</u> 24 423	<u>35 641</u> 24 423	<u>36 522</u> 30 426
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 976</u> 27 513	<u>30 939</u> 28 411	<u>34 906</u> 23 701	<u>34 181</u> 22 986	<u>36 169</u> 24 943	<u>36 169</u> 24 943	<u>37 179</u> 31 074
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 276</u> 27 809	<u>31 249</u> 28 717	<u>35 165</u> 23 955	<u>34 432</u> 23 233	<u>36 441</u> 25 211	<u>36 441</u> 25 211	<u>37 519</u> 31 408
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 976</u> 27 513	<u>30 939</u> 28 411	<u>34 906</u> 23 701	<u>34 181</u> 22 986	<u>36 169</u> 24 943	<u>36 169</u> 24 943	<u>37 179</u> 31 074
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 276</u> 27 809	<u>31 249</u> 28 717	<u>35 165</u> 23 955	<u>34 432</u> 23 233	<u>36 441</u> 25 211	<u>36 441</u> 25 211	<u>37 519</u> 31 408
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 583</u> 28 111	<u>31 566</u> 29 029	<u>35 430</u> 24 216	<u>34 688</u> 23 486	<u>36 720</u> 25 485	<u>36 720</u> 25 485	<u>37 866</u> 31 749
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 897</u> 28 420	<u>31 890</u> 29 348	<u>35 700</u> 24 482	<u>34 951</u> 23 744	<u>37 004</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765	<u>38 220</u> 32 098
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 546</u> 29 058	<u>32 560</u> 30 008	<u>36 259</u> 25 032	<u>35 493</u> 24 278	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>38 953</u> 32 819
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 756</u> 27 378	<u>31 056</u> 28 719	<u>35 178</u> 24 256	<u>34 120</u> 23 214	<u>35 272</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>37 078</u> 31 334



					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 108</u> 22 986	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 390</u> 21 668	<u>30 509</u> 22 444
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 154</u> 22 048	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 491</u> 20 784	<u>29 578</u> 21 528
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 312</u> 24 172	<u>25 709</u> 20 998	<u>29 803</u> 21 750
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 422</u> 24 423	<u>32 621</u> 22 507	<u>34 568</u> 24 423	<u>25 931</u> 21 217	<u>30 034</u> 21 977
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 108</u> 22 986	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 390</u> 21 668	<u>30 509</u> 22 444
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 359</u> 23 233	<u>35 368</u> 25 211	<u>26 626</u> 21 901	<u>30 754</u> 22 685
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 108</u> 22 986	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 390</u> 21 668	<u>30 509</u> 22 444
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 359</u> 23 233	<u>35 368</u> 25 211	<u>26 626</u> 21 901	<u>30 754</u> 22 685
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 501</u> 25 485	<u>33 615</u> 23 486	<u>35 647</u> 25 485	<u>26 868</u> 22 139	<u>31 004</u> 22 932
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 786</u> 25 765	<u>33 878</u> 23 744	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 115</u> 22 383	<u>31 260</u> 23 184
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 374</u> 26 344	<u>34 420</u> 24 278	<u>36 519</u> 26 344	<u>27 626</u> 22 886	<u>31 790</u> 23 705
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 980</u> 24 348	<u>32 852</u> 23 214	<u>34 004</u> 24 348	<u>26 585</u> 22 141	<u>30 626</u> 22 939



							-	-	-	-	
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 511</u> 24 053	<u>31 725</u> 29 185	<u>32 927</u> 22 808	<u>30 196</u> 22 808	<u>34 647</u> 24 501	<u>35 814</u> 24 594	<u>35 898</u> 30 033
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 014</u> 24 549	<u>32 336</u> 29 787	<u>33 405</u> 23 279	<u>30 674</u> 23 279	<u>35 160</u> 25 006	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 527</u> 30 653
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 805	<u>32 651</u> 30 097	<u>33 651</u> 23 521	<u>30 920</u> 23 521	<u>35 424</u> 25 267	<u>36 595</u> 25 363	<u>36 851</u> 30 972
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 511</u> 24 053	<u>31 725</u> 29 185	<u>32 927</u> 22 808	<u>30 196</u> 22 808	<u>34 647</u> 24 501	<u>35 814</u> 24 594	<u>35 898</u> 30 033
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>32 027</u> 29 483	<u>33 163</u> 23 041	<u>30 432</u> 23 041	<u>34 901</u> 24 751	<u>36 069</u> 24 845	<u>36 209</u> 30 340
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 805	<u>32 651</u> 30 097	<u>33 651</u> 23 521	<u>30 920</u> 23 521	<u>35 424</u> 25 267	<u>36 595</u> 25 363	<u>36 851</u> 30 972
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 540</u> 25 066	<u>32 973</u> 30 414	<u>33 903</u> 23 769	<u>31 172</u> 23 769	<u>35 695</u> 25 533	<u>36 866</u> 25 630	<u>37 183</u> 31 298
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 540</u> 25 066	<u>32 973</u> 30 414	<u>33 903</u> 23 769	<u>31 172</u> 23 769	<u>35 695</u> 25 533	<u>36 866</u> 25 630	<u>37 183</u> 31 298
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 810</u> 25 333	<u>33 302</u> 30 737	<u>34 160</u> 24 022	<u>31 429</u> 24 022	<u>35 971</u> 25 804	<u>37 143</u> 25 902	<u>37 521</u> 31 631
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>33 981</u> 31 406	<u>34 690</u> 24 544	<u>31 959</u> 24 544	<u>36 541</u> 26 365	<u>37 715</u> 26 465	<u>38 220</u> 32 318
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 659</u> 26 168	<u>34 331</u> 31 751	<u>34 964</u> 24 814	<u>32 233</u> 24 814	<u>36 835</u> 26 655	<u>38 011</u> 26 756	<u>38 580</u> 32 674
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 583</u> 23 813	<u>31 233</u> 28 893	<u>32 208</u> 22 580	<u>29 613</u> 22 580	<u>33 910</u> 24 256	<u>35 272</u> 24 348	<u>35 242</u> 29 733



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 120</u> 27 655	<u>31 546</u> 29 009	<u>35 719</u> 24 501	<u>34 650</u> 23 449	<u>35 814</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>37 766</u> 31 651
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 699</u> 28 225	<u>32 154</u> 29 608	<u>36 233</u> 25 006	<u>35 142</u> 23 932	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>38 429</u> 32 303
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 998</u> 28 519	<u>32 467</u> 29 916	<u>36 497</u> 25 267	<u>35 395</u> 24 182	<u>36 595</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>38 770</u> 32 640
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 120</u> 27 655	<u>31 546</u> 29 009	<u>35 719</u> 24 501	<u>34 650</u> 23 449	<u>35 814</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>37 766</u> 31 651
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 407</u> 27 937	<u>31 847</u> 29 305	<u>35 973</u> 24 751	<u>34 894</u> 23 688	<u>36 069</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>38 094</u> 31 974
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 998</u> 28 519	<u>32 467</u> 29 916	<u>36 497</u> 25 267	<u>35 395</u> 24 182	<u>36 595</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>38 770</u> 32 640
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 303</u> 28 819	<u>32 787</u> 30 231	<u>36 768</u> 25 533	<u>35 654</u> 24 436	<u>36 866</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 119</u> 32 983
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 303</u> 28 819	<u>32 787</u> 30 231	<u>36 768</u> 25 533	<u>35 654</u> 24 436	<u>36 866</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 119</u> 32 983
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 615</u> 29 126	<u>33 114</u> 30 553	<u>37 044</u> 25 804	<u>35 918</u> 24 696	<u>37 143</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 476</u> 33 334
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 258</u> 29 759	<u>33 789</u> 31 217	<u>37 614</u> 26 365	<u>36 463</u> 25 233	<u>37 715</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>40 212</u> 34 059
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 590</u> 30 086	<u>34 137</u> 31 560	<u>37 908</u> 26 655	<u>36 745</u> 25 510	<u>38 011</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>40 593</u> 34 433
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 756</u> 27 378	<u>31 056</u> 28 719	<u>35 178</u> 24 256	<u>34 120</u> 23 214	<u>35 272</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>37 078</u> 31 334



					-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 578</u> 23 449	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 097</u> 22 365	<u>31 247</u> 23 171
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 111</u> 25 101	<u>34 069</u> 23 932	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 566</u> 22 826	<u>31 732</u> 23 648
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 322</u> 24 182	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 807</u> 23 064	<u>31 982</u> 23 895
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 578</u> 23 449	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 097</u> 22 365	<u>31 247</u> 23 171
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 851</u> 24 845	<u>33 821</u> 23 688	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 329</u> 22 593	<u>31 487</u> 23 407
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 322</u> 24 182	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 807</u> 23 064	<u>31 982</u> 23 895
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 581</u> 24 436	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 054</u> 23 307	<u>32 238</u> 24 146
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 581</u> 24 436	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 054</u> 23 307	<u>32 238</u> 24 146
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 925</u> 25 902	<u>34 845</u> 24 696	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 306</u> 23 555	<u>32 499</u> 24 403
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 497</u> 26 465	<u>35 390</u> 25 233	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 826</u> 24 067	<u>33 038</u> 24 934
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 793</u> 26 756	<u>35 672</u> 25 510	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 095</u> 24 331	<u>33 316</u> 25 208
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 980</u> 24 348	<u>32 852</u> 23 214	<u>34 004</u> 24 348	<u>26 585</u> 22 141	<u>30 626</u> 22 939



							-	-	-	-	
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 479</u> 24 695	<u>32 388</u> 30 029	<u>34 431</u> 24 769	<u>31 836</u> 24 769	<u>36 310</u> 26 618	<u>36 188</u> 25 250	<u>37 114</u> 31 576
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 416</u> 24 944	<u>32 891</u> 30 333	<u>35 173</u> 25 019	<u>32 442</u> 25 019	<u>37 071</u> 26 887	<u>36 740</u> 25 505	<u>37 790</u> 31 895
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 938</u> 25 458	<u>33 526</u> 30 958	<u>35 697</u> 25 535	<u>32 966</u> 25 535	<u>37 634</u> 27 441	<u>37 274</u> 26 031	<u>38 458</u> 32 553
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 723	<u>33 854</u> 31 281	<u>35 967</u> 25 801	<u>33 236</u> 25 801	<u>37 924</u> 27 727	<u>37 549</u> 26 302	<u>38 802</u> 32 892
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 416</u> 24 944	<u>32 891</u> 30 333	<u>35 173</u> 25 019	<u>32 442</u> 25 019	<u>37 071</u> 26 887	<u>36 740</u> 25 505	<u>37 790</u> 31 895
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 674</u> 25 198	<u>33 205</u> 30 642	<u>35 432</u> 25 274	<u>32 701</u> 25 274	<u>37 349</u> 27 161	<u>37 004</u> 25 765	<u>38 120</u> 32 221
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 723	<u>33 854</u> 31 281	<u>35 967</u> 25 801	<u>33 236</u> 25 801	<u>37 924</u> 27 727	<u>37 549</u> 26 302	<u>38 802</u> 32 892
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 483</u> 25 994	<u>34 188</u> 31 610	<u>36 243</u> 26 072	<u>33 512</u> 26 072	<u>38 221</u> 28 019	<u>37 831</u> 26 579	<u>39 154</u> 33 238
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 483</u> 25 994	<u>34 188</u> 31 610	<u>36 243</u> 26 072	<u>33 512</u> 26 072	<u>38 221</u> 28 019	<u>37 831</u> 26 579	<u>39 154</u> 33 238
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 271	<u>34 530</u> 31 946	<u>36 525</u> 26 350	<u>33 794</u> 26 350	<u>38 524</u> 28 317	<u>38 118</u> 26 862	<u>39 513</u> 33 592
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>35 236</u> 32 641	<u>37 107</u> 26 922	<u>34 376</u> 26 922	<u>39 149</u> 28 932	<u>38 711</u> 27 446	<u>40 255</u> 34 322
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 644</u> 27 137	<u>35 600</u> 32 999	<u>37 407</u> 27 218	<u>34 676</u> 27 218	<u>39 472</u> 29 250	<u>39 018</u> 27 747	<u>40 638</u> 34 699



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>36 172</u> 28 772	<u>32 865</u> 30 500	<u>37 578</u> 26 618	<u>35 843</u> 24 911	<u>36 188</u> 25 250	<u>36 188</u> 25 250	<u>37 167</u> 31 422
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 550</u> 29 063	<u>33 373</u> 30 808	<u>38 143</u> 26 887	<u>36 391</u> 25 162	<u>36 740</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505	<u>37 855</u> 31 739
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 159</u> 29 662	<u>34 019</u> 31 443	<u>38 707</u> 27 441	<u>36 919</u> 25 681	<u>37 274</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031	<u>38 520</u> 32 393
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 473</u> 29 971	<u>34 352</u> 31 771	<u>38 997</u> 27 727	<u>37 190</u> 25 949	<u>37 549</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302	<u>38 863</u> 32 731
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 550</u> 29 063	<u>33 373</u> 30 808	<u>38 143</u> 26 887	<u>36 391</u> 25 162	<u>36 740</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505	<u>37 855</u> 31 739
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 851</u> 29 359	<u>33 693</u> 31 122	<u>38 422</u> 27 161	<u>36 652</u> 25 419	<u>37 004</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765	<u>38 184</u> 32 063
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 473</u> 29 971	<u>34 352</u> 31 771	<u>38 997</u> 27 727	<u>37 190</u> 25 949	<u>37 549</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302	<u>38 863</u> 32 731
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 793</u> 30 286	<u>34 691</u> 32 105	<u>39 294</u> 28 019	<u>37 468</u> 26 222	<u>37 831</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579	<u>39 213</u> 33 075
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 793</u> 30 286	<u>34 691</u> 32 105	<u>39 294</u> 28 019	<u>37 468</u> 26 222	<u>37 831</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579	<u>39 213</u> 33 075
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 121</u> 30 608	<u>35 038</u> 32 447	<u>39 596</u> 28 317	<u>37 751</u> 26 501	<u>38 118</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862	<u>39 570</u> 33 427
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 797</u> 31 274	<u>35 755</u> 33 152	<u>40 222</u> 28 932	<u>38 337</u> 27 077	<u>38 711</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446	<u>40 309</u> 34 154
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 146</u> 31 618	<u>36 125</u> 33 516	<u>40 545</u> 29 250	<u>38 639</u> 27 374	<u>39 018</u> 27 747	<u>39 018</u> 27 747	<u>40 690</u> 34 529



					-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 897</u> 25 250	<u>34 575</u> 24 911	<u>34 920</u> 25 250	<u>28 746</u> 24 268	<u>32 838</u> 25 116
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 521</u> 25 505	<u>35 319</u> 25 162	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 280</u> 24 513	<u>33 481</u> 25 370
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 056</u> 26 031	<u>35 846</u> 25 681	<u>36 201</u> 26 031	<u>29 793</u> 25 019	<u>34 013</u> 25 893
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 331</u> 26 302	<u>36 117</u> 25 949	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 058</u> 25 279	<u>34 287</u> 26 163
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 521</u> 25 505	<u>35 319</u> 25 162	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 280</u> 24 513	<u>33 481</u> 25 370
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 786</u> 25 765	<u>35 579</u> 25 419	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 534</u> 24 763	<u>33 744</u> 25 629
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 331</u> 26 302	<u>36 117</u> 25 949	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 058</u> 25 279	<u>34 287</u> 26 163
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 613</u> 26 579	<u>36 395</u> 26 222	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 329</u> 25 545	<u>34 567</u> 26 438
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 613</u> 26 579	<u>36 395</u> 26 222	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 329</u> 25 545	<u>34 567</u> 26 438
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 26 862	<u>36 678</u> 26 501	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 605</u> 25 817	<u>34 852</u> 26 719
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 493</u> 27 446	<u>37 264</u> 27 077	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 175</u> 26 378	<u>35 442</u> 27 300
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 800</u> 27 747	<u>37 566</u> 27 374	<u>37 945</u> 27 747	<u>31 469</u> 26 668	<u>35 747</u> 27 600



							-	-	-	-	
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 232</u> 25 435	<u>33 608</u> 31 231	<u>37 174</u> 27 468	<u>34 579</u> 27 468	<u>39 294</u> 29 555	<u>36 958</u> 26 008	<u>38 718</u> 33 155
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 176</u> 25 692	<u>34 123</u> 31 546	<u>37 943</u> 27 746	<u>35 212</u> 27 746	<u>40 085</u> 29 853	<u>37 517</u> 26 270	<u>39 410</u> 33 490
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 714</u> 26 222	<u>34 784</u> 32 197	<u>38 525</u> 28 318	<u>35 794</u> 28 318	<u>40 710</u> 30 469	<u>38 067</u> 26 812	<u>40 111</u> 34 181
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 992</u> 26 495	<u>35 125</u> 32 532	<u>38 824</u> 28 613	<u>36 093</u> 28 613	<u>41 033</u> 30 786	<u>38 351</u> 27 091	<u>40 473</u> 34 537
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 176</u> 25 692	<u>34 123</u> 31 546	<u>37 943</u> 27 746	<u>35 212</u> 27 746	<u>40 085</u> 29 853	<u>37 517</u> 26 270	<u>39 410</u> 33 490
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 954	<u>34 451</u> 31 868	<u>38 231</u> 28 029	<u>35 500</u> 28 029	<u>40 394</u> 30 158	<u>37 789</u> 26 538	<u>39 757</u> 33 832
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 992</u> 26 495	<u>35 125</u> 32 532	<u>38 824</u> 28 613	<u>36 093</u> 28 613	<u>41 033</u> 30 786	<u>38 351</u> 27 091	<u>40 473</u> 34 537
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 275</u> 26 774	<u>35 473</u> 32 874	<u>39 130</u> 28 914	<u>36 399</u> 28 914	<u>41 362</u> 31 110	<u>38 641</u> 27 376	<u>40 842</u> 34 900
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 275</u> 26 774	<u>35 473</u> 32 874	<u>39 130</u> 28 914	<u>36 399</u> 28 914	<u>41 362</u> 31 110	<u>38 641</u> 27 376	<u>40 842</u> 34 900
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>35 828</u> 33 224	<u>39 443</u> 29 222	<u>36 712</u> 29 222	<u>41 698</u> 31 441	<u>38 937</u> 27 668	<u>41 220</u> 35 271
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>36 562</u> 33 946	<u>40 088</u> 29 857	<u>37 357</u> 29 857	<u>42 392</u> 32 125	<u>39 548</u> 28 269	<u>41 999</u> 36 038
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 471</u> 27 951	<u>36 941</u> 34 319	<u>40 422</u> 30 185	<u>37 691</u> 30 185	<u>42 751</u> 32 478	<u>39 863</u> 28 580	<u>42 401</u> 36 434



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 377</u> 29 958	<u>34 415</u> 32 025	<u>40 562</u> 29 555	<u>37 521</u> 26 563	<u>36 958</u> 26 008	<u>36 958</u> 26 008	<u>39 898</u> 34 109
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 767</u> 30 261	<u>34 939</u> 32 348	<u>41 158</u> 29 853	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 517</u> 26 270	<u>37 517</u> 26 270	<u>40 614</u> 34 454
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 401</u> 30 885	<u>35 616</u> 33 015	<u>41 783</u> 30 469	<u>38 649</u> 27 384	<u>38 067</u> 26 812	<u>38 067</u> 26 812	<u>41 335</u> 35 164
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 728</u> 31 206	<u>35 966</u> 33 359	<u>42 105</u> 30 786	<u>38 938</u> 27 669	<u>38 351</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091	<u>41 707</u> 35 531
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 767</u> 30 261	<u>34 939</u> 32 348	<u>41 158</u> 29 853	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 517</u> 26 270	<u>37 517</u> 26 270	<u>40 614</u> 34 454
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 081</u> 30 569	<u>35 274</u> 32 678	<u>41 467</u> 30 158	<u>38 365</u> 27 105	<u>37 789</u> 26 538	<u>37 789</u> 26 538	<u>40 971</u> 34 806
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 728</u> 31 206	<u>35 966</u> 33 359	<u>42 105</u> 30 786	<u>38 938</u> 27 669	<u>38 351</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091	<u>41 707</u> 35 531
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 062</u> 31 535	<u>36 322</u> 33 710	<u>42 435</u> 31 110	<u>39 234</u> 27 961	<u>38 641</u> 27 376	<u>38 641</u> 27 376	<u>42 087</u> 35 905
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 062</u> 31 535	<u>36 322</u> 33 710	<u>42 435</u> 31 110	<u>39 234</u> 27 961	<u>38 641</u> 27 376	<u>38 641</u> 27 376	<u>42 087</u> 35 905
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 403</u> 31 870	<u>36 687</u> 34 069	<u>42 771</u> 31 441	<u>39 537</u> 28 258	<u>38 937</u> 27 668	<u>38 937</u> 27 668	<u>42 476</u> 36 287
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 107</u> 32 563	<u>37 439</u> 34 810	<u>43 465</u> 32 125	<u>40 161</u> 28 872	<u>39 548</u> 28 269	<u>39 548</u> 28 269	<u>43 277</u> 37 075
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 470</u> 32 921	<u>37 828</u> 35 192	<u>43 824</u> 32 478	<u>40 483</u> 29 190	<u>39 863</u> 28 580	<u>39 863</u> 28 580	<u>43 691</u> 37 483



					-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 666</u> 26 008	<u>36 253</u> 26 563	<u>35 690</u> 26 008	<u>31 395</u> 26 876	<u>35 542</u> 27 778
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 299</u> 26 270	<u>37 014</u> 26 831	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 956</u> 27 148	<u>36 213</u> 28 059
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 849</u> 26 812	<u>37 576</u> 27 384	<u>36 994</u> 26 812	<u>32 525</u> 27 707	<u>36 801</u> 28 637
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 133</u> 27 091	<u>37 866</u> 27 669	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 818</u> 27 996	<u>37 104</u> 28 935
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 299</u> 26 270	<u>37 014</u> 26 831	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 956</u> 27 148	<u>36 213</u> 28 059
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 26 538	<u>37 292</u> 27 105	<u>36 716</u> 26 538	<u>32 238</u> 27 425	<u>36 504</u> 28 345
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 133</u> 27 091	<u>37 866</u> 27 669	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 818</u> 27 996	<u>37 104</u> 28 935
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 423</u> 27 376	<u>38 161</u> 27 961	<u>37 568</u> 27 376	<u>33 118</u> 28 291	<u>37 413</u> 29 240
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 423</u> 27 376	<u>38 161</u> 27 961	<u>37 568</u> 27 376	<u>33 118</u> 28 291	<u>37 413</u> 29 240
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 27 668	<u>38 464</u> 28 258	<u>37 864</u> 27 668	<u>33 424</u> 28 592	<u>37 729</u> 29 551
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 330</u> 28 269	<u>39 088</u> 28 872	<u>38 475</u> 28 269	<u>34 055</u> 29 213	<u>38 382</u> 30 193
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 645</u> 28 580	<u>39 410</u> 29 190	<u>38 791</u> 28 580	<u>34 381</u> 29 534	<u>38 719</u> 30 525



							-	-	-	-	
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 007</u> 26 198	<u>34 877</u> 32 480	<u>38 394</u> 28 670	<u>35 800</u> 28 670	<u>40 609</u> 30 850	<u>37 750</u> 26 788	<u>40 403</u> 34 813
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 959</u> 26 463	<u>35 406</u> 32 808	<u>39 176</u> 28 959	<u>36 445</u> 28 959	<u>41 414</u> 31 162	<u>38 318</u> 27 058	<u>41 111</u> 35 165
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 513</u> 27 009	<u>36 093</u> 33 484	<u>39 783</u> 29 556	<u>37 052</u> 29 556	<u>42 067</u> 31 804	<u>38 885</u> 27 616	<u>41 848</u> 35 890
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 799</u> 27 290	<u>36 447</u> 33 833	<u>40 096</u> 29 864	<u>37 365</u> 29 864	<u>42 403</u> 32 135	<u>39 177</u> 27 904	<u>42 228</u> 36 263
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 959</u> 26 463	<u>35 406</u> 32 808	<u>39 176</u> 28 959	<u>36 445</u> 28 959	<u>41 414</u> 31 162	<u>38 318</u> 27 058	<u>41 111</u> 35 165
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 233</u> 26 733	<u>35 746</u> 33 143	<u>39 477</u> 29 255	<u>36 746</u> 29 255	<u>41 737</u> 31 480	<u>38 598</u> 27 334	<u>41 476</u> 35 523
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 799</u> 27 290	<u>36 447</u> 33 833	<u>40 096</u> 29 864	<u>37 365</u> 29 864	<u>42 403</u> 32 135	<u>39 177</u> 27 904	<u>42 228</u> 36 263
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 091</u> 27 577	<u>36 809</u> 34 189	<u>40 415</u> 30 179	<u>37 684</u> 30 179	<u>42 747</u> 32 474	<u>39 475</u> 28 198	<u>42 615</u> 36 645
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 091</u> 27 577	<u>36 809</u> 34 189	<u>40 415</u> 30 179	<u>37 684</u> 30 179	<u>42 747</u> 32 474	<u>39 475</u> 28 198	<u>42 615</u> 36 645
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 389</u> 27 871	<u>37 179</u> 34 553	<u>40 741</u> 30 500	<u>38 010</u> 30 500	<u>43 098</u> 32 819	<u>39 780</u> 28 498	<u>43 012</u> 37 035
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 005</u> 28 477	<u>37 942</u> 35 304	<u>41 415</u> 31 163	<u>38 684</u> 31 163	<u>43 823</u> 33 533	<u>40 409</u> 29 117	<u>43 829</u> 37 840
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 323</u> 28 789	<u>38 336</u> 35 692	<u>41 763</u> 31 505	<u>39 032</u> 31 505	<u>44 197</u> 33 901	<u>40 735</u> 29 437	<u>44 252</u> 38 256



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 635</u> 31 196	<u>36 042</u> 33 626	<u>41 877</u> 30 850	<u>38 701</u> 27 723	<u>37 750</u> 26 788	<u>37 750</u> 26 788	<u>40 554</u> 34 755
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 038</u> 31 511	<u>36 582</u> 33 966	<u>42 487</u> 31 162	<u>39 278</u> 28 003	<u>38 318</u> 27 058	<u>38 318</u> 27 058	<u>41 276</u> 35 106
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 698</u> 32 161	<u>37 293</u> 34 666	<u>43 139</u> 31 804	<u>39 864</u> 28 581	<u>38 885</u> 27 616	<u>38 885</u> 27 616	<u>42 011</u> 35 830
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 038</u> 32 496	<u>37 660</u> 35 027	<u>43 476</u> 32 135	<u>40 167</u> 28 878	<u>39 177</u> 27 904	<u>39 177</u> 27 904	<u>42 391</u> 36 203
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 038</u> 31 511	<u>36 582</u> 33 966	<u>42 487</u> 31 162	<u>39 278</u> 28 003	<u>38 318</u> 27 058	<u>38 318</u> 27 058	<u>41 276</u> 35 106
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 364</u> 31 833	<u>36 934</u> 34 312	<u>42 810</u> 31 480	<u>39 568</u> 28 289	<u>38 598</u> 27 334	<u>38 598</u> 27 334	<u>41 640</u> 35 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 038</u> 32 496	<u>37 660</u> 35 027	<u>43 476</u> 32 135	<u>40 167</u> 28 878	<u>39 177</u> 27 904	<u>39 177</u> 27 904	<u>42 391</u> 36 203
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 386</u> 32 838	<u>38 035</u> 35 396	<u>43 820</u> 32 474	<u>40 476</u> 29 182	<u>39 475</u> 28 198	<u>39 475</u> 28 198	<u>42 778</u> 36 584
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 386</u> 32 838	<u>38 035</u> 35 396	<u>43 820</u> 32 474	<u>40 476</u> 29 182	<u>39 475</u> 28 198	<u>39 475</u> 28 198	<u>42 778</u> 36 584
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 741</u> 33 187	<u>38 417</u> 35 772	<u>44 171</u> 32 819	<u>40 791</u> 29 493	<u>39 780</u> 28 498	<u>39 780</u> 28 498	<u>43 173</u> 36 973
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 474</u> 33 909	<u>39 208</u> 36 550	<u>44 896</u> 33 533	<u>41 443</u> 30 134	<u>40 409</u> 29 117	<u>40 409</u> 29 117	<u>43 990</u> 37 777
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 852</u> 34 281	<u>39 616</u> 36 952	<u>45 270</u> 33 901	<u>41 779</u> 30 465	<u>40 735</u> 29 437	<u>40 735</u> 29 437	<u>44 412</u> 38 192



					-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 459</u> 26 788	<u>37 433</u> 27 723	<u>36 482</u> 26 788	<u>32 589</u> 28 051	<u>36 779</u> 28 995
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 100</u> 27 058	<u>38 205</u> 28 003	<u>37 245</u> 27 058	<u>33 163</u> 28 335	<u>37 462</u> 29 288
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 666</u> 27 616	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 812</u> 27 616	<u>33 756</u> 28 919	<u>38 075</u> 29 892
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 959</u> 27 904	<u>39 094</u> 28 878	<u>38 104</u> 27 904	<u>34 062</u> 29 220	<u>38 392</u> 30 203
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 100</u> 27 058	<u>38 205</u> 28 003	<u>37 245</u> 27 058	<u>33 163</u> 28 335	<u>37 462</u> 29 288
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 27 334	<u>38 495</u> 28 289	<u>37 525</u> 27 334	<u>33 456</u> 28 624	<u>37 765</u> 29 587
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 959</u> 27 904	<u>39 094</u> 28 878	<u>38 104</u> 27 904	<u>34 062</u> 29 220	<u>38 392</u> 30 203
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 28 198	<u>39 403</u> 29 182	<u>38 402</u> 28 198	<u>34 375</u> 29 528	<u>38 715</u> 30 521
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 257</u> 28 198	<u>39 403</u> 29 182	<u>38 402</u> 28 198	<u>34 375</u> 29 528	<u>38 715</u> 30 521
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 562</u> 28 498	<u>39 718</u> 29 493	<u>38 707</u> 28 498	<u>34 694</u> 29 842	<u>39 044</u> 30 846
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 29 117	<u>40 370</u> 30 134	<u>39 337</u> 29 117	<u>35 353</u> 30 491	<u>39 726</u> 31 516
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 516</u> 29 437	<u>40 706</u> 30 465	<u>39 662</u> 29 437	<u>35 693</u> 30 826	<u>40 078</u> 31 862



							-	-	-	-	
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 806</u> 26 984	<u>36 197</u> 33 779	<u>43 269</u> 33 467	<u>40 674</u> 33 467	<u>45 923</u> 36 080	<u>38 567</u> 27 591	<u>42 171</u> 36 554
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 766</u> 27 257	<u>36 739</u> 34 120	<u>44 100</u> 33 805	<u>41 369</u> 33 805	<u>46 781</u> 36 445	<u>39 142</u> 27 870	<u>42 897</u> 36 923
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 337</u> 27 819	<u>37 454</u> 34 824	<u>44 808</u> 34 502	<u>42 077</u> 34 502	<u>47 545</u> 37 196	<u>39 726</u> 28 445	<u>43 671</u> 37 684
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 631</u> 28 109	<u>37 822</u> 35 187	<u>45 173</u> 34 862	<u>42 442</u> 34 862	<u>47 938</u> 37 583	<u>40 027</u> 28 741	<u>44 070</u> 38 077
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 766</u> 27 257	<u>36 739</u> 34 120	<u>44 100</u> 33 805	<u>41 369</u> 33 805	<u>46 781</u> 36 445	<u>39 142</u> 27 870	<u>42 897</u> 36 923
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 048</u> 27 535	<u>37 093</u> 34 468	<u>44 450</u> 34 150	<u>41 719</u> 34 150	<u>47 159</u> 36 816	<u>39 431</u> 28 154	<u>43 280</u> 37 299
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 631</u> 28 109	<u>37 822</u> 35 187	<u>45 173</u> 34 862	<u>42 442</u> 34 862	<u>47 938</u> 37 583	<u>40 027</u> 28 741	<u>44 070</u> 38 077
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 405	<u>38 198</u> 35 557	<u>45 546</u> 35 229	<u>42 815</u> 35 229	<u>48 340</u> 37 979	<u>40 335</u> 29 044	<u>44 477</u> 38 477
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 405	<u>38 198</u> 35 557	<u>45 546</u> 35 229	<u>42 815</u> 35 229	<u>48 340</u> 37 979	<u>40 335</u> 29 044	<u>44 477</u> 38 477
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 239</u> 28 707	<u>38 583</u> 35 935	<u>45 927</u> 35 604	<u>43 196</u> 35 604	<u>48 751</u> 38 383	<u>40 649</u> 29 353	<u>44 893</u> 38 887
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 873</u> 29 331	<u>39 376</u> 36 716	<u>46 713</u> 36 378	<u>43 982</u> 36 378	<u>49 599</u> 39 218	<u>41 297</u> 29 991	<u>45 752</u> 39 732
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 200</u> 29 653	<u>39 786</u> 37 120	<u>47 119</u> 36 777	<u>44 388</u> 36 777	<u>50 036</u> 39 649	<u>41 632</u> 30 320	<u>46 195</u> 40 169



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>39 947</u> 32 488	<u>37 750</u> 35 307	<u>47 191</u> 36 080	<u>43 844</u> 32 786	<u>38 567</u> 27 591	<u>38 567</u> 27 591	<u>42 089</u> 36 266
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 364</u> 32 816	<u>38 307</u> 35 664	<u>47 854</u> 36 445	<u>44 473</u> 33 117	<u>39 142</u> 27 870	<u>39 142</u> 27 870	<u>42 827</u> 36 633
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 051</u> 33 493	<u>39 054</u> 36 399	<u>48 618</u> 37 196	<u>45 167</u> 33 800	<u>39 726</u> 28 445	<u>39 726</u> 28 445	<u>43 595</u> 37 388
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 406</u> 33 841	<u>39 440</u> 36 778	<u>49 011</u> 37 583	<u>45 525</u> 34 152	<u>40 027</u> 28 741	<u>40 027</u> 28 741	<u>43 990</u> 37 777
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 364</u> 32 816	<u>38 307</u> 35 664	<u>47 854</u> 36 445	<u>44 473</u> 33 117	<u>39 142</u> 27 870	<u>39 142</u> 27 870	<u>42 827</u> 36 633
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 704</u> 33 151	<u>38 677</u> 36 028	<u>48 232</u> 36 816	<u>44 817</u> 33 455	<u>39 431</u> 28 154	<u>39 431</u> 28 154	<u>43 207</u> 37 007
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 406</u> 33 841	<u>39 440</u> 36 778	<u>49 011</u> 37 583	<u>45 525</u> 34 152	<u>40 027</u> 28 741	<u>40 027</u> 28 741	<u>43 990</u> 37 777
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 767</u> 34 198	<u>39 833</u> 37 166	<u>49 413</u> 37 979	<u>45 890</u> 34 511	<u>40 335</u> 29 044	<u>40 335</u> 29 044	<u>44 394</u> 38 175
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 767</u> 34 198	<u>39 833</u> 37 166	<u>49 413</u> 37 979	<u>45 890</u> 34 511	<u>40 335</u> 29 044	<u>40 335</u> 29 044	<u>44 394</u> 38 175
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 137</u> 34 562	<u>40 235</u> 37 561	<u>49 824</u> 38 383	<u>46 263</u> 34 878	<u>40 649</u> 29 353	<u>40 649</u> 29 353	<u>44 807</u> 38 581
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 900</u> 35 313	<u>41 064</u> 38 378	<u>50 672</u> 39 218	<u>47 033</u> 35 637	<u>41 297</u> 29 991	<u>41 297</u> 29 991	<u>45 659</u> 39 420
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 295</u> 35 701	<u>41 493</u> 38 799	<u>51 109</u> 39 649	<u>47 431</u> 36 028	<u>41 632</u> 30 320	<u>41 632</u> 30 320	<u>46 099</u> 39 853



					-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 275</u> 27 591	<u>42 576</u> 32 786	<u>37 299</u> 27 591	<u>37 370</u> 32 756	<u>41 810</u> 33 947
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 924</u> 27 870	<u>43 400</u> 33 117	<u>38 070</u> 27 870	<u>37 991</u> 33 087	<u>42 544</u> 34 290
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 508</u> 28 445	<u>44 094</u> 33 800	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 684</u> 33 769	<u>43 262</u> 34 997
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 809</u> 28 741	<u>44 452</u> 34 152	<u>38 954</u> 28 741	<u>39 041</u> 34 121	<u>43 632</u> 35 361
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 924</u> 27 870	<u>43 400</u> 33 117	<u>38 070</u> 27 870	<u>37 991</u> 33 087	<u>42 544</u> 34 290
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 213</u> 28 154	<u>43 744</u> 33 455	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 334</u> 33 425	<u>42 899</u> 34 639
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 809</u> 28 741	<u>44 452</u> 34 152	<u>38 954</u> 28 741	<u>39 041</u> 34 121	<u>43 632</u> 35 361
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 117</u> 29 044	<u>44 817</u> 34 511	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 406</u> 34 480	<u>44 010</u> 35 733
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 117</u> 29 044	<u>44 817</u> 34 511	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 406</u> 34 480	<u>44 010</u> 35 733
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 430</u> 29 353	<u>45 190</u> 34 878	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 779</u> 34 847	<u>44 397</u> 36 114
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 079</u> 29 991	<u>45 960</u> 35 637	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 549</u> 35 605	<u>45 194</u> 36 899
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 414</u> 30 320	<u>46 358</u> 36 028	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 946</u> 35 996	<u>45 606</u> 37 304







					-	-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 713</u> 19 462	<u>22 130</u> 19 934	<u>28 669</u> 17 850	<u>28 072</u> 17 262	<u>28 636</u> 17 817	<u>28 636</u> 17 817	<u>27 099</u> 21 512
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 294</u> 20 034	<u>22 373</u> 20 173	<u>28 887</u> 18 064	<u>28 283</u> 17 469	<u>29 541</u> 18 707	<u>29 541</u> 18 707	<u>27 536</u> 21 943
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 899</u> 20 629	<u>22 619</u> 20 415	<u>29 107</u> 18 281	<u>28 495</u> 17 679	<u>30 491</u> 19 643	<u>30 491</u> 19 643	<u>27 982</u> 22 381
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 373</u> 22 080	<u>24 547</u> 22 313	<u>31 124</u> 20 266	<u>30 310</u> 19 464	<u>31 398</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>28 878</u> 23 263
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 373</u> 22 080	<u>24 547</u> 22 313	<u>31 124</u> 20 266	<u>30 310</u> 19 464	<u>31 398</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>28 878</u> 23 263
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 808	<u>25 087</u> 22 844	<u>32 352</u> 21 474	<u>31 444</u> 20 580	<u>32 305</u> 21 429	<u>32 305</u> 21 429	<u>30 511</u> 24 871
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 664</u> 24 335	<u>27 400</u> 25 121	<u>33 565</u> 22 669	<u>32 759</u> 21 875	<u>32 958</u> 22 071	<u>32 958</u> 22 071	<u>31 572</u> 25 915
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 572</u> 25 228	<u>28 480</u> 26 183	<u>35 075</u> 24 154	<u>34 256</u> 23 348	<u>33 631</u> 22 734	<u>33 631</u> 22 734	<u>34 337</u> 28 637
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 980</u> 26 614	<u>30 484</u> 28 156	<u>36 556</u> 25 612	<u>35 494</u> 24 567	<u>34 324</u> 23 416	<u>34 324</u> 23 416	<u>36 454</u> 30 720
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 336</u> 26 965	<u>30 484</u> 28 156	<u>35 792</u> 24 861	<u>36 175</u> 25 237	<u>35 038</u> 24 118	<u>35 038</u> 24 118	<u>36 454</u> 30 720
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 643</u> 28 251	<u>32 258</u> 29 902	<u>37 206</u> 26 252	<u>37 843</u> 26 879	<u>35 773</u> 24 842	<u>35 773</u> 24 842	<u>36 541</u> 30 806
212-102-0200	7473-2010	3									



					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 344</u> 17 817	<u>26 804</u> 17 262	<u>27 368</u> 17 817	<u>20 620</u> 16 271	<u>24 489</u> 16 899
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 249</u> 18 707	<u>27 015</u> 17 469	<u>28 273</u> 18 707	<u>20 819</u> 16 466	<u>24 695</u> 17 101
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 200</u> 19 643	<u>27 227</u> 17 679	<u>29 223</u> 19 643	<u>21 019</u> 16 664	<u>24 903</u> 17 306
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 107</u> 20 536	<u>29 042</u> 19 464	<u>30 130</u> 20 536	<u>22 837</u> 18 452	<u>26 799</u> 19 172
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 107</u> 20 536	<u>29 042</u> 19 464	<u>30 130</u> 20 536	<u>22 837</u> 18 452	<u>26 799</u> 19 172
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 014</u> 21 429	<u>30 176</u> 20 580	<u>31 037</u> 21 429	<u>23 945</u> 19 543	<u>27 956</u> 20 311
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 667</u> 22 071	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 690</u> 22 071	<u>25 072</u> 20 652	<u>29 119</u> 21 456
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 340</u> 22 734	<u>32 988</u> 23 348	<u>32 363</u> 22 734	<u>26 456</u> 22 015	<u>30 552</u> 22 866
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 033</u> 23 416	<u>34 226</u> 24 567	<u>33 056</u> 23 416	<u>27 796</u> 23 333	<u>31 935</u> 24 227
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 24 118	<u>34 907</u> 25 237	<u>33 770</u> 24 118	<u>27 169</u> 22 717	<u>31 354</u> 23 655
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 482</u> 24 842	<u>36 575</u> 26 879	<u>34 505</u> 24 842	<u>28 491</u> 24 017	<u>32 723</u> 25 002
212-102-0200	7473-2010	3							



							-	-	-	-	
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 270</u> 17 599	<u>21 668</u> 19 479	<u>26 409</u> 16 873	<u>23 815</u> 16 873	<u>27 717</u> 18 160	<u>28 817</u> 17 995	<u>26 420</u> 21 050
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 479	<u>22 905</u> 20 696	<u>26 615</u> 17 075	<u>24 020</u> 17 075	<u>27 938</u> 18 378	<u>29 731</u> 18 895	<u>26 677</u> 21 303
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 103</u> 19 403	<u>24 966</u> 22 725	<u>26 823</u> 17 280	<u>24 228</u> 17 280	<u>28 162</u> 18 599	<u>30 691</u> 19 839	<u>26 936</u> 21 558
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 999</u> 20 285	<u>26 368</u> 24 105	<u>28 709</u> 19 137	<u>26 115</u> 19 137	<u>30 211</u> 20 615	<u>31 607</u> 20 741	<u>28 972</u> 23 562
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 999</u> 20 285	<u>26 368</u> 24 105	<u>28 709</u> 19 137	<u>26 115</u> 19 137	<u>30 211</u> 20 615	<u>31 607</u> 20 741	<u>28 972</u> 23 562
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 895</u> 21 167	<u>26 863</u> 24 592	<u>29 858</u> 20 268	<u>27 264</u> 20 268	<u>31 458</u> 21 842	<u>32 523</u> 21 643	<u>29 542</u> 24 123
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 540</u> 21 802	<u>28 265</u> 25 971	<u>31 015</u> 21 406	<u>28 420</u> 21 406	<u>32 685</u> 23 051	<u>33 183</u> 22 292	<u>31 985</u> 26 527
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 205</u> 22 456	<u>29 666</u> 27 351	<u>32 443</u> 22 812	<u>29 848</u> 22 812	<u>34 215</u> 24 556	<u>33 862</u> 22 961	<u>33 125</u> 27 649
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 129	<u>31 233</u> 28 893	<u>33 834</u> 24 181	<u>31 240</u> 24 181	<u>35 717</u> 26 035	<u>34 562</u> 23 650	<u>35 242</u> 29 733
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 594</u> 23 823	<u>31 233</u> 28 893	<u>33 133</u> 23 492	<u>30 539</u> 23 492	<u>34 939</u> 25 268	<u>35 283</u> 24 359	<u>35 242</u> 29 733
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 320</u> 24 538	<u>32 388</u> 30 029	<u>34 484</u> 24 821	<u>31 889</u> 24 821	<u>36 368</u> 26 676	<u>36 025</u> 25 090	<u>37 114</u> 31 576

**212-103.**

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--



					-	-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 018</u> 19 762	<u>22 535</u> 20 333	<u>28 985</u> 18 160	<u>28 352</u> 17 537	<u>28 817</u> 17 995	<u>28 817</u> 17 995	<u>27 536</u> 21 943
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 606</u> 20 341	<u>22 783</u> 20 577	<u>29 206</u> 18 378	<u>28 566</u> 17 748	<u>29 731</u> 18 895	<u>29 731</u> 18 895	<u>27 982</u> 22 381
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 219</u> 20 944	<u>23 034</u> 20 823	<u>29 430</u> 18 599	<u>28 782</u> 17 961	<u>30 691</u> 19 839	<u>30 691</u> 19 839	<u>28 437</u> 22 829
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 718</u> 22 419	<u>25 000</u> 22 759	<u>31 479</u> 20 615	<u>30 620</u> 19 770	<u>31 607</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741	<u>29 351</u> 23 729
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 718</u> 22 419	<u>25 000</u> 22 759	<u>31 479</u> 20 615	<u>30 620</u> 19 770	<u>31 607</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741	<u>29 351</u> 23 729
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 467</u> 23 157	<u>25 551</u> 23 301	<u>32 726</u> 21 842	<u>31 768</u> 20 900	<u>32 523</u> 21 643	<u>32 523</u> 21 643	<u>31 016</u> 25 368
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 046</u> 24 711	<u>27 910</u> 25 623	<u>33 953</u> 23 051	<u>33 095</u> 22 205	<u>33 183</u> 22 292	<u>33 183</u> 22 292	<u>32 099</u> 26 433
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 969</u> 25 619	<u>29 012</u> 26 707	<u>35 483</u> 24 556	<u>34 606</u> 23 693	<u>33 862</u> 22 961	<u>33 862</u> 22 961	<u>34 919</u> 29 209
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 401</u> 27 029	<u>31 056</u> 28 719	<u>36 985</u> 26 035	<u>35 857</u> 24 924	<u>34 562</u> 23 650	<u>34 562</u> 23 650	<u>37 078</u> 31 334
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 762</u> 27 384	<u>31 056</u> 28 719	<u>36 207</u> 25 268	<u>36 552</u> 25 608	<u>35 283</u> 24 359	<u>35 283</u> 24 359	<u>37 078</u> 31 334
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 091</u> 28 692	<u>32 865</u> 30 500	<u>37 636</u> 26 676	<u>38 234</u> 27 264	<u>36 025</u> 25 090	<u>36 025</u> 25 090	<u>37 167</u> 31 422

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



					-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 525</u> 17 995	<u>27 084</u> 17 537	<u>27 549</u> 17 995	<u>20 904</u> 16 550	<u>24 785</u> 17 190
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 439</u> 18 895	<u>27 298</u> 17 748	<u>28 463</u> 18 895	<u>21 105</u> 16 748	<u>24 995</u> 17 396
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 399</u> 19 839	<u>27 514</u> 17 961	<u>29 423</u> 19 839	<u>21 310</u> 16 949	<u>25 207</u> 17 605
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 315</u> 20 741	<u>29 352</u> 19 770	<u>30 339</u> 20 741	<u>23 155</u> 18 765	<u>27 132</u> 19 500
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 315</u> 20 741	<u>29 352</u> 19 770	<u>30 339</u> 20 741	<u>23 155</u> 18 765	<u>27 132</u> 19 500
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 232</u> 21 643	<u>30 500</u> 20 900	<u>31 255</u> 21 643	<u>24 280</u> 19 873	<u>28 307</u> 20 656
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 891</u> 22 292	<u>31 827</u> 22 205	<u>31 915</u> 22 292	<u>25 419</u> 20 994	<u>29 483</u> 21 814
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 571</u> 22 961	<u>33 338</u> 23 693	<u>32 594</u> 22 961	<u>26 821</u> 22 374	<u>30 934</u> 23 242
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 271</u> 23 650	<u>34 589</u> 24 924	<u>33 294</u> 23 650	<u>28 179</u> 23 710	<u>32 336</u> 24 622
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 992</u> 24 359	<u>35 284</u> 25 608	<u>34 015</u> 24 359	<u>27 540</u> 23 082	<u>31 744</u> 24 039
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 734</u> 25 090	<u>36 966</u> 27 264	<u>34 757</u> 25 090	<u>28 875</u> 24 396	<u>33 127</u> 25 401

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



					,	.		-	-	-	-	
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

**212-2.**  
**212-201.**

					,	.	.	-	-	-	-	
212-201-0100	7473-2010	3										
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>44 054</u> 32 390	<u>41 859</u> 32 158	<u>38 236</u> 32 158	<u>36 228</u> 32 158	<u>39 141</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>42 936</u> 32 158	
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 363</u> 32 693	<u>42 153</u> 32 446	<u>38 530</u> 32 446	<u>36 522</u> 32 446	<u>39 435</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>43 230</u> 32 446	
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 207</u> 36 518	<u>44 236</u> 34 488	<u>36 624</u> 30 310	<u>34 839</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>45 313</u> 34 488	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 600</u> 37 277	<u>49 594</u> 35 302	<u>40 237</u> 30 940	<u>37 559</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>51 210</u> 35 302	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 368</u> 38 036	<u>50 516</u> 36 206	<u>40 874</u> 31 570	<u>38 197</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>52 132</u> 36 206	

**212-202.**

					,	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---



					-	-	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					-	-	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>40 500</u> 32 158	<u>40 047</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>40 794</u> 32 446	<u>40 341</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>37 377</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>41 366</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>42 004</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206



					-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3						
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 643</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>35 053</u> 32 158	<u>37 358</u> 32 594
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>38 937</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>35 347</u> 32 446	<u>37 682</u> 32 911
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>33 297</u> 30 310	<u>35 434</u> 30 310
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>35 246</u> 30 940	<u>38 452</u> 30 940
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>35 883</u> 31 570	<u>39 089</u> 31 570



					,	.	-
212-202-0100	51263-2008	3					
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	<u>26 489</u> 24 680	
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	<u>28 425</u> 26 578	
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	<u>29 532</u> 27 663	
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	<u>31 468</u> 29 561	
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155	<u>33 313</u> 31 369	
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612	<u>35 203</u> 33 223	
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143	<u>38 569</u> 36 522	

**212-3.**  
**212-301.**

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184	

**212-4.**



**212-401.**

							-	-	-	-	
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 142</u> 15 700	<u>25 148</u> 23 058	<u>21 472</u> 12 774	<u>19 124</u> 12 803	<u>18 678</u> 13 280	<u>20 757</u> 15 700	<u>19 055</u> 14 214
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 226</u> 16 767	<u>25 851</u> 23 750	<u>22 355</u> 13 643	<u>20 008</u> 13 674	<u>19 595</u> 14 183	<u>21 841</u> 16 767	<u>20 724</u> 15 857
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 929</u> 18 444	<u>26 758</u> 24 643	<u>23 740</u> 15 007	<u>21 397</u> 15 041	<u>21 036</u> 15 600	<u>23 545</u> 18 444	<u>21 740</u> 16 857
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 148</u> 19 643	<u>28 028</u> 25 893	<u>24 732</u> 15 982	<u>22 390</u> 16 019	<u>22 066</u> 16 615	<u>24 763</u> 19 643	<u>23 700</u> 18 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 146</u> 20 625	<u>29 081</u> 26 929	<u>25 301</u> 16 543	<u>23 043</u> 16 661	<u>22 749</u> 17 287	<u>25 761</u> 20 625	<u>24 654</u> 19 725
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 241</u> 22 688	<u>33 925</u> 31 696	<u>26 224</u> 17 451	<u>24 230</u> 17 829	<u>24 000</u> 18 518	<u>27 856</u> 22 688	<u>24 933</u> 20 000
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 869</u> 25 274	<u>35 285</u> 33 036	<u>28 206</u> 19 402	<u>26 269</u> 19 836	<u>26 118</u> 20 603	<u>30 484</u> 25 274	<u>27 546</u> 22 571
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 153</u> 26 538	<u>36 628</u> 34 357	<u>29 774</u> 20 946	<u>27 665</u> 21 211	<u>27 554</u> 22 016	<u>31 768</u> 26 538	<u>28 693</u> 23 700
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 501</u> 27 864	<u>38 024</u> 35 731	<u>30 689</u> 21 846	<u>28 643</u> 22 173	<u>28 572</u> 23 018	<u>33 116</u> 27 864	<u>29 897</u> 24 885
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 332</u> 30 651	<u>39 476</u> 37 161	<u>32 119</u> 23 253	<u>30 370</u> 23 872	<u>30 385</u> 24 802	<u>35 947</u> 30 651	<u>32 425</u> 27 374
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>20 961</u> 16 986	<u>24 747</u> 16 870	<u>23 609</u> 16 986	<u>28 950</u> 16 986		



					-	-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 558</u> 14 957	<u>17 065</u> 15 103	<u>22 053</u> 12 774	<u>23 148</u> 13 280	<u>24 445</u> 15 700	<u>24 445</u> 15 700	<u>18 154</u> 13 138
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 934</u> 16 312	<u>18 839</u> 16 848	<u>22 936</u> 13 643	<u>24 065</u> 14 183	<u>25 529</u> 16 767	<u>25 529</u> 16 767	<u>19 403</u> 14 368
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 294</u> 17 650	<u>19 918</u> 17 911	<u>24 322</u> 15 007	<u>25 506</u> 15 600	<u>27 233</u> 18 444	<u>27 233</u> 18 444	<u>20 306</u> 15 256
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 883</u> 19 214	<u>22 000</u> 19 960	<u>25 313</u> 15 982	<u>26 536</u> 16 615	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643	<u>20 444</u> 15 392
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 859</u> 20 175	<u>23 014</u> 20 958	<u>25 882</u> 16 543	<u>27 219</u> 17 287	<u>29 449</u> 20 625	<u>29 449</u> 20 625	<u>21 226</u> 16 161
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 047</u> 21 344	<u>23 311</u> 21 250	<u>26 805</u> 17 451	<u>28 470</u> 18 518	<u>31 544</u> 22 688	<u>31 544</u> 22 688	<u>24 456</u> 19 341
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 667</u> 23 923	<u>26 087</u> 23 982	<u>28 787</u> 19 402	<u>30 589</u> 20 603	<u>34 172</u> 25 274	<u>34 172</u> 25 274	<u>26 032</u> 20 892
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 882</u> 25 119	<u>27 305</u> 25 181	<u>30 356</u> 20 946	<u>32 024</u> 22 016	<u>35 456</u> 26 538	<u>35 456</u> 26 538	<u>27 093</u> 21 937
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 158</u> 26 375	<u>28 584</u> 26 440	<u>31 270</u> 21 846	<u>33 043</u> 23 018	<u>36 804</u> 27 864	<u>36 804</u> 27 864	<u>28 208</u> 23 034
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 838</u> 29 012	<u>31 271</u> 29 084	<u>32 700</u> 23 253	<u>34 855</u> 24 802	<u>39 635</u> 30 651	<u>39 635</u> 30 651	<u>30 548</u> 25 337
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200			<u>31 441</u> 16 986	<u>30 610</u> 16 986			



					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 757</u> 15 700	<u>21 472</u> 12 774	<u>24 445</u> 15 700	<u>16 515</u> 12 565	<u>19 476</u> 12 565
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 841</u> 16 767	<u>22 355</u> 13 643	<u>25 529</u> 16 767	<u>17 383</u> 13 419	<u>20 344</u> 13 419
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 545</u> 18 444	<u>23 740</u> 15 007	<u>27 233</u> 18 444	<u>18 746</u> 14 761	<u>21 707</u> 14 761
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 763</u> 19 643	<u>24 732</u> 15 982	<u>28 451</u> 19 643	<u>19 721</u> 15 721	<u>22 682</u> 15 721
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 761</u> 20 625	<u>25 301</u> 16 543	<u>29 449</u> 20 625	<u>20 358</u> 16 348	<u>23 320</u> 16 348
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 856</u> 22 688	<u>26 224</u> 17 451	<u>31 544</u> 22 688	<u>21 513</u> 17 485	<u>24 475</u> 17 485
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 484</u> 25 274	<u>28 206</u> 19 402	<u>34 172</u> 25 274	<u>23 512</u> 19 453	<u>26 474</u> 19 453
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 768</u> 26 538	<u>29 774</u> 20 946	<u>35 456</u> 26 538	<u>24 889</u> 20 808	<u>27 851</u> 20 808
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 116</u> 27 864	<u>30 689</u> 21 846	<u>36 804</u> 27 864	<u>25 846</u> 21 750	<u>28 808</u> 21 750
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 947</u> 30 651	<u>32 119</u> 23 253	<u>39 635</u> 30 651	<u>27 530</u> 23 407	<u>30 492</u> 23 407
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200		<u>28 036</u> 16 986		<u>21 455</u> 16 986	<u>27 292</u> 19 365



							-	-	-	-	
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>23 750</u> 19 720	<u>27 517</u> 19 585	<u>26 398</u> 19 720	<u>31 739</u> 19 720		
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>24 347</u> 20 306	<u>28 110</u> 20 167	<u>26 995</u> 20 306	<u>32 336</u> 20 306		
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>25 343</u> 21 282	<u>29 099</u> 21 136	<u>27 991</u> 21 282	<u>33 332</u> 21 282		
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>25 942</u> 21 869	<u>29 693</u> 21 719	<u>28 590</u> 21 869	<u>33 930</u> 21 869		
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 102</u> 10 629	<u>15 585</u> 11 715	<u>19 408</u> 11 635	<u>18 233</u> 11 715	<u>23 574</u> 11 715		

**212-402.**

							-	-	-	-	
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 989</u> 23 108	<u>25 918</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 193</u> 22 325	<u>25 125</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160



					-	-	-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200			<u>34 230</u> 19 720	<u>33 399</u> 19 720			
212-401-0203	50	3	1	2200			<u>34 827</u> 20 306	<u>33 997</u> 20 306			
212-401-0204	75	3	1	2200			<u>35 823</u> 21 282	<u>34 992</u> 21 282			
212-401-0205	100	3	1	2200			<u>36 421</u> 21 869	<u>35 591</u> 21 869			
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200			<u>26 064</u> 11 715	<u>25 234</u> 11 715			

[illegible]



					-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200		<u>30 825</u> 19 720		<u>24 244</u> 19 720	<u>29 603</u> 21 631
212-401-0203	50	3	1	2200		<u>31 423</u> 20 306		<u>24 841</u> 20 306	<u>30 844</u> 22 847
212-401-0204	75	3	1	2200		<u>32 418</u> 21 282		<u>25 837</u> 21 282	<u>31 835</u> 23 819
212-401-0205	100	3	1	2200		<u>33 017</u> 21 869		<u>26 435</u> 21 869	<u>32 968</u> 24 930
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200		<u>22 660</u> 11 715		<u>16 079</u> 11 715	<u>20 725</u> 12 927

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>23 522</u> 19 173	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>22 799</u> 18 464	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160







					-	-	-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



					-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 452</u> 17 143	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 003</u> 16 703	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 004</u> 16 704	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 327</u> 17 021	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 397</u> 18 879	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>33 070</u> 28 857	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>30 329</u> 26 656	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



						-	-	-	-	
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

					,	.	.	-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 435</u> 22 600	<u>22 443</u> 20 089	<u>25 092</u> 22 696	<u>22 348</u> 20 536	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 161</u> 22 331	<u>22 443</u> 20 089	<u>25 092</u> 22 696	<u>22 348</u> 20 536	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 447</u> 21 297	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 898</u> 22 071	<u>22 376</u> 20 024	<u>24 170</u> 21 789	<u>22 290</u> 20 479	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 447</u> 21 297	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 168</u> 21 353	<u>22 376</u> 20 024	<u>24 170</u> 21 789	<u>22 290</u> 20 479	
212-501-0200	1225-2019											



[illegible][illegible]



					-	-	-	-	-
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 940</u> 21 429	<u>24 994</u> 22 600	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 873</u> 22 600	<u>24 567</u> 22 600
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 940</u> 21 429	<u>24 720</u> 22 331	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 599</u> 22 331	<u>24 293</u> 22 331
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 806</u> 21 297	<u>24 457</u> 22 071	<u>23 670</u> 21 297	<u>23 336</u> 22 071	<u>24 030</u> 22 071
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 806</u> 21 297	<u>23 727</u> 21 353	<u>23 670</u> 21 297	<u>22 606</u> 21 353	<u>23 300</u> 21 353
212-501-0200	1225-2019								



							-	-	-	-	
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>27 208</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 096</u> 25 220	<u>25 708</u> 23 304	<u>27 167</u> 24 739	<u>25 341</u> 23 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>27 208</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>26 797</u> 24 925	<u>25 708</u> 23 304	<u>26 655</u> 24 235	<u>25 341</u> 23 482
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 394</u> 23 214	<u>24 023</u> 23 214	<u>26 510</u> 24 643	<u>24 801</u> 22 411	<u>26 162</u> 23 750	<u>24 162</u> 22 321
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 394</u> 23 214	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 714</u> 23 859	<u>24 801</u> 22 411	<u>26 162</u> 23 750	<u>24 162</u> 22 321
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 677</u> 22 838	<u>23 263</u> 20 897	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 348</u> 20 536
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 571</u> 22 734	<u>23 175</u> 20 810	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 348</u> 20 536
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>26 301</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>28 687</u> 26 786	<u>26 781</u> 24 359	<u>24 076</u> 21 696	<u>24 162</u> 22 321
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>25 394</u> 23 214	<u>23 115</u> 22 321	<u>27 641</u> 25 756	<u>25 830</u> 23 423	<u>23 259</u> 20 893	<u>23 255</u> 21 429
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 487</u> 18 750	<u>23 580</u> 21 429	<u>19 487</u> 18 750	<u>22 513</u> 20 708	<u>22 595</u> 20 239	<u>20 810</u> 18 482	<u>21 441</u> 19 643
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>21 884</u> 20 089	<u>20 628</u> 18 304	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 348</u> 20 536
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>21 884</u> 20 089	<u>20 628</u> 18 304	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 348</u> 20 536



					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 036</u> 23 482	<u>24 489</u> 23 482	<u>27 736</u> 25 220	<u>27 645</u> 25 220	<u>25 572</u> 24 739	<u>26 517</u> 24 739	<u>27 167</u> 24 739
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 036</u> 23 482	<u>24 489</u> 23 482	<u>27 438</u> 24 925	<u>27 346</u> 24 925	<u>25 059</u> 24 235	<u>26 004</u> 24 235	<u>26 655</u> 24 235
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 857</u> 22 321	<u>23 310</u> 22 321	<u>27 150</u> 24 643	<u>27 059</u> 24 643	<u>24 567</u> 23 750	<u>25 512</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 857</u> 22 321	<u>23 310</u> 22 321	<u>26 354</u> 23 859	<u>26 263</u> 23 859	<u>24 567</u> 23 750	<u>25 512</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>25 317</u> 22 838	<u>25 225</u> 22 838	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>25 211</u> 22 734	<u>25 120</u> 22 734	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 829</u> 24 263	<u>23 310</u> 22 321	<u>29 328</u> 26 786	<u>29 236</u> 26 786	<u>24 930</u> 24 107	<u>25 875</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 881</u> 23 329	<u>22 402</u> 21 429	<u>28 281</u> 25 756	<u>28 190</u> 25 756	<u>24 023</u> 23 214	<u>24 967</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214
212-501-0304	, II		1	1000	<u>23 857</u> 22 321	<u>20 588</u> 19 643	<u>23 153</u> 20 708	<u>23 061</u> 20 708	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429	<u>22 896</u> 20 536
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>22 524</u> 20 089	<u>22 433</u> 20 089	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>22 524</u> 20 089	<u>22 433</u> 20 089	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429



					-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 661</u> 24 107	<u>27 655</u> 25 220	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 535</u> 25 220	<u>27 228</u> 25 220
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 661</u> 24 107	<u>27 356</u> 24 925	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 236</u> 24 925	<u>26 930</u> 24 925
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 754</u> 23 214	<u>27 069</u> 24 643	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 949</u> 24 643	<u>26 642</u> 24 643
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 754</u> 23 214	<u>26 273</u> 23 859	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 152</u> 23 859	<u>25 846</u> 23 859
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 033</u> 20 536	<u>25 235</u> 22 838	<u>22 896</u> 20 536	<u>24 115</u> 22 838	<u>24 809</u> 22 838
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 033</u> 20 536	<u>25 130</u> 22 734	<u>22 896</u> 20 536	<u>24 009</u> 22 734	<u>24 703</u> 22 734
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 754</u> 23 214	<u>29 246</u> 26 786	<u>25 618</u> 23 214	<u>28 126</u> 26 786	<u>28 820</u> 26 786
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 847</u> 22 321	<u>28 200</u> 25 756	<u>24 711</u> 22 321	<u>27 079</u> 25 756	<u>27 773</u> 25 756
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 126</u> 19 643	<u>23 071</u> 20 708	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 951</u> 20 708	<u>22 645</u> 20 708
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 033</u> 20 536	<u>22 443</u> 20 089	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 322</u> 20 089	<u>22 016</u> 20 089
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 033</u> 20 536	<u>22 443</u> 20 089	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 322</u> 20 089	<u>22 016</u> 20 089



							-	-	-	-	
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 245</u> 21 429	<u>21 989</u> 19 643	<u>24 711</u> 22 321	<u>23 255</u> 21 429
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 245</u> 21 429	<u>21 989</u> 19 643	<u>24 711</u> 22 321	<u>23 255</u> 21 429

**212-502.**

							-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>26 301</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 510</u> 24 643	<u>25 255</u> 22 857	<u>26 162</u> 23 750	<u>25 523</u> 23 661
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 567</u> 23 384	<u>24 195</u> 23 384	<u>25 759</u> 23 904	<u>24 558</u> 22 171	<u>25 438</u> 23 038	<u>24 801</u> 22 951
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 851</u> 22 061	<u>24 222</u> 22 061	<u>22 851</u> 22 061	<u>24 384</u> 22 550	<u>23 283</u> 20 917	<u>24 114</u> 21 734	<u>23 482</u> 21 652
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 435</u> 21 652	<u>23 807</u> 21 652	<u>22 435</u> 21 652	<u>23 960</u> 22 133	<u>22 889</u> 20 529	<u>23 705</u> 21 331	<u>23 074</u> 21 251



					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 950</u> 21 429	<u>22 402</u> 21 429	<u>23 885</u> 21 429	<u>23 793</u> 21 429	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 060</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 950</u> 21 429	<u>22 402</u> 21 429	<u>23 885</u> 21 429	<u>23 793</u> 21 429	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 060</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321

					-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 218</u> 23 661	<u>24 670</u> 23 661	<u>27 150</u> 24 643	<u>27 059</u> 24 643	<u>24 567</u> 23 750	<u>25 512</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 497</u> 22 951	<u>23 949</u> 22 951	<u>26 399</u> 23 904	<u>26 308</u> 23 904	<u>23 843</u> 23 038	<u>24 788</u> 23 038	<u>25 438</u> 23 038
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 177</u> 21 652	<u>22 629</u> 21 652	<u>25 025</u> 22 550	<u>24 933</u> 22 550	<u>22 519</u> 21 734	<u>23 463</u> 21 734	<u>24 114</u> 21 734
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 769</u> 21 251	<u>22 222</u> 21 251	<u>24 600</u> 22 133	<u>24 509</u> 22 133	<u>22 109</u> 21 331	<u>23 054</u> 21 331	<u>23 705</u> 21 331



					-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 683</u> 21 429	<u>23 377</u> 21 429
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 683</u> 21 429	<u>23 377</u> 21 429

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 661</u> 24 107	<u>27 069</u> 24 643	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 949</u> 24 643	<u>26 642</u> 24 643
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 926</u> 23 384	<u>26 318</u> 23 904	<u>25 790</u> 23 384	<u>25 197</u> 23 904	<u>25 891</u> 23 904
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 582</u> 22 061	<u>24 943</u> 22 550	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 823</u> 22 550	<u>24 517</u> 22 550
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 167</u> 21 652	<u>24 519</u> 22 133	<u>24 030</u> 21 652	<u>23 399</u> 22 133	<u>24 092</u> 22 133



**212-503.**

-

							-	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 872</u> 28 971	<u>32 323</u> 30 034	<u>30 951</u> 30 034	<u>32 390</u> 30 420	<u>31 025</u> 28 537	<u>33 612</u> 31 082	<u>30 918</u> 28 971
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 740</u> 27 857	<u>31 149</u> 28 879	<u>29 778</u> 28 879	<u>31 201</u> 29 250	<u>29 910</u> 27 439	<u>32 397</u> 29 887	<u>29 786</u> 27 857
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 651</u> 26 786	<u>30 021</u> 27 768	<u>28 649</u> 27 768	<u>30 058</u> 28 125	<u>28 838</u> 26 384	<u>31 229</u> 28 738	<u>28 698</u> 26 786

**212-6.**

,

**212-601.**

-

							-	-	-	-	
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

**213.****213-1.**



					-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 614</u> 28 971	<u>30 066</u> 28 971	<u>34 251</u> 31 632	<u>34 160</u> 31 632	<u>32 017</u> 31 082	<u>32 962</u> 31 082	<u>33 612</u> 31 082
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 481</u> 27 857	<u>28 934</u> 27 857	<u>33 015</u> 30 415	<u>32 924</u> 30 415	<u>30 802</u> 29 887	<u>31 747</u> 29 887	<u>32 397</u> 29 887
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 393</u> 26 786	<u>27 845</u> 26 786	<u>31 827</u> 29 246	<u>31 735</u> 29 246	<u>29 634</u> 28 738	<u>30 579</u> 28 738	<u>31 229</u> 28 738

					-	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550							



					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 603</u> 28 971	<u>34 170</u> 31 632	<u>31 467</u> 28 971	<u>31 818</u> 30 420	<u>32 512</u> 30 420
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 471</u> 27 857	<u>32 934</u> 30 415	<u>30 335</u> 27 857	<u>30 629</u> 29 250	<u>31 323</u> 29 250
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 383</u> 26 786	<u>31 745</u> 29 246	<u>29 246</u> 26 786	<u>29 486</u> 28 125	<u>30 180</u> 28 125

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					



**213-101.**

							-	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>97 775</u> 75 893	<u>89 530</u> 75 893	<u>86 622</u> 75 893	<u>92 044</u> 75 893	<u>97 011</u> 78 125	<u>93 843</u> 78 125
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>97 775</u> 75 893	<u>89 530</u> 75 893	<u>86 622</u> 75 893	<u>92 044</u> 75 893	<u>97 011</u> 78 125	<u>93 843</u> 78 125
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>100 077</u> 78 125	<u>91 832</u> 78 125	<u>88 924</u> 78 125	<u>94 346</u> 78 125	<u>97 011</u> 78 125	<u>93 843</u> 78 125
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>100 077</u> 78 125	<u>91 832</u> 78 125	<u>88 924</u> 78 125	<u>94 346</u> 78 125	<u>97 011</u> 78 125	<u>93 843</u> 78 125
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>90 237</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>84 941</u> 71 429	<u>84 941</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821



					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>95 463</u> 75 893	<u>94 457</u> 75 893	<u>106 868</u> 78 125	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>95 463</u> 75 893	<u>94 457</u> 75 893	<u>106 868</u> 78 125	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>97 765</u> 78 125	<u>96 759</u> 78 125	<u>106 868</u> 78 125	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>97 765</u> 78 125	<u>96 759</u> 78 125	<u>106 868</u> 78 125	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>81 057</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 273</u> 71 429	<u>87 418</u> 71 429	<u>97 814</u> 71 429	<u>94 611</u> 71 429	<u>90 750</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821



					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>87 725</u> 78 125	<u>91 139</u> 75 893	<u>91 028</u> 78 125	<u>83 849</u> 75 893	<u>87 434</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>87 725</u> 78 125	<u>91 139</u> 75 893	<u>91 028</u> 78 125	<u>83 849</u> 75 893	<u>87 434</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>87 725</u> 78 125	<u>93 441</u> 78 125	<u>91 028</u> 78 125	<u>86 151</u> 78 125	<u>89 736</u> 78 125
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>87 725</u> 78 125	<u>93 441</u> 78 125	<u>91 028</u> 78 125	<u>86 151</u> 78 125	<u>89 736</u> 78 125
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>82 549</u> 71 429	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857



							-	-	-	-	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0503	150	1000 .	1	4500							
213-101-0504	175	1000 .	1	4500							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>100 919</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>98 081</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>100 919</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>98 081</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>100 919</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>98 081</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>102 922</u> 95 982	<u>130 384</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>111 265</u> 95 982	<u>111 265</u> 95 982
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>102 922</u> 95 982	<u>130 384</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>111 265</u> 95 982	<u>111 265</u> 95 982
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>102 922</u> 95 982	<u>130 384</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>111 265</u> 95 982	<u>111 265</u> 95 982



					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0503	150	1000 .	1	4500							
213-101-0504	175	1000 .	1	4500							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>92 339</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 779</u> 80 357	<u>97 849</u> 80 357	<u>107 201</u> 80 357	<u>105 457</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>92 339</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 779</u> 80 357	<u>97 849</u> 80 357	<u>107 201</u> 80 357	<u>105 457</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>92 339</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 779</u> 80 357	<u>97 849</u> 80 357	<u>107 201</u> 80 357	<u>105 457</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>107 036</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>128 245</u> 108 929	<u>127 315</u> 108 929	<u>125 283</u> 95 982	<u>121 795</u> 95 982	<u>117 591</u> 95 982
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>107 036</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>128 245</u> 108 929	<u>127 315</u> 108 929	<u>125 283</u> 95 982	<u>121 795</u> 95 982	<u>117 591</u> 95 982
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>107 036</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>128 245</u> 108 929	<u>127 315</u> 108 929	<u>125 283</u> 95 982	<u>121 795</u> 95 982	<u>117 591</u> 95 982



					-	-	-	-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0503	150	1000 .	1	4500		<u>121 337</u> 102 679			
213-101-0504	175	1000 .	1	4500		<u>121 337</u> 102 679			
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>92 547</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>92 547</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>92 547</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>105 605</u> 95 982	<u>124 245</u> 108 929	<u>108 661</u> 95 982	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>105 605</u> 95 982	<u>124 245</u> 108 929	<u>108 661</u> 95 982	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>105 605</u> 95 982	<u>124 245</u> 108 929	<u>108 661</u> 95 982	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929



**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 480</u> 94 089
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>103 695</u> 95 268
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>106 734</u> 98 214
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>112 608</u> 103 911

**213-104.**

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085



213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-2.****213-201.**

							-	-	-	-	
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

**213-3.**

, ,



					-	-	-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0101	100	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600



					-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3							
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600



**213-301.**

							-	-	-	-	
213-301-0100	31360-2007 ( )	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>33 734</u> 27 545	<u>31 740</u> 27 545	<u>30 879</u> 27 545	<u>32 484</u> 27 545	<u>32 635</u> 30 679	<u>34 315</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 903</u> 22 321	<u>29 936</u> 24 107	<u>27 906</u> 24 107	<u>26 851</u> 24 107	<u>28 413</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 050</u> 22 321						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 867</u> 22 321						
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>22 282</u> 21 131						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>22 326</u> 21 131						



					-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ( )	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 511</u> 30 558	<u>32 962</u> 29 464	<u>33 496</u> 27 545	<u>33 199</u> 27 545	<u>33 078</u> 31 108	<u>32 901</u> 30 937	<u>33 451</u> 31 470
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 175</u> 24 107	<u>28 921</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							



					-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 504</u> 29 464	<u>32 217</u> 27 545	<u>33 482</u> 29 464	<u>30 059</u> 27 545	<u>31 120</u> 27 545
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>28 109</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>26 201</u> 24 107	<u>27 135</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					



**213-302.**

							-	-	-	-	
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>539</u> 504	<u>559</u> 436	<u>512</u> 436	<u>496</u> 436	<u>527</u> 436	<u>630</u> 504	<u>595</u> 504
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>367</u> 282	<u>578</u> 495	<u>549</u> 495	<u>539</u> 495	<u>558</u> 495		
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 563	<u>606</u> 495	<u>573</u> 495	<u>557</u> 495	<u>587</u> 495	<u>691</u> 563	<u>655</u> 563

**213-304.**

							-	-	-	-	
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>364</u> 331	<u>448</u> 321	<u>399</u> 321	<u>381</u> 321	<u>414</u> 321	<u>459</u> 331	<u>421</u> 331
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>502</u> 464	<u>538</u> 409	<u>489</u> 409	<u>472</u> 409	<u>504</u> 409	<u>596</u> 464	<u>558</u> 464
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>187</u> 170	<u>253</u> 198	<u>236</u> 198	<u>228</u> 198	<u>243</u> 198	<u>230</u> 170	<u>213</u> 170
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>314</u> 257	<u>297</u> 257	<u>289</u> 257	<u>304</u> 257	<u>280</u> 208	<u>275</u> 211
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	<u>365</u> 241						



					-	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>586</u> 504	<u>569</u> 504	<u>546</u> 436	<u>540</u> 436	<u>550</u> 515	<u>543</u> 508	<u>560</u> 525
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1			<u>570</u> 495	<u>567</u> 495			
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>647</u> 563	<u>630</u> 563	<u>606</u> 495	<u>600</u> 495	<u>610</u> 574	<u>603</u> 567	<u>621</u> 584

					-	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>412</u> 331	<u>394</u> 331	<u>434</u> 321	<u>428</u> 321	<u>430</u> 337	<u>426</u> 333	<u>435</u> 342
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>549</u> 464	<u>531</u> 464	<u>525</u> 409	<u>519</u> 409	<u>567</u> 470	<u>563</u> 466	<u>573</u> 475
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>208</u> 170	<u>200</u> 170	<u>253</u> 198	<u>250</u> 198	<u>243</u> 170	<u>243</u> 170	<u>243</u> 170
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>269</u> 208	<u>275</u> 208	<u>314</u> 257	<u>311</u> 257	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31		<u>352</u> 220					



					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>489</u> 436	<u>521</u> 436	<u>557</u> 414	<u>481</u> 436	<u>501</u> 436
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1		<u>555</u> 495		<u>530</u> 495	<u>542</u> 495
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>550</u> 495	<u>582</u> 495	<u>600</u> 455	<u>541</u> 495	<u>561</u> 495

					-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>347</u> 295	<u>408</u> 321	<u>339</u> 268	<u>365</u> 321	<u>386</u> 321
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>484</u> 428	<u>499</u> 409	<u>523</u> 446	<u>455</u> 409	<u>477</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>195</u> 170	<u>241</u> 198	<u>205</u> 170	<u>220</u> 198	<u>230</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>302</u> 257	<u>280</u> 208	<u>281</u> 257	<u>291</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	<u>341</u> 220		<u>369</u> 220		



							-	-	-	-	
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	$\frac{454}{328}$						

**213-305.**

							-	-	-	-	
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0102	, 390 190 188 , 50	.	2	9	$\frac{427}{350}$	$\frac{409}{350}$	$\frac{393}{350}$	$\frac{385}{350}$	$\frac{400}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{408}{341}$

**213-306.**

							-	-	-	-	
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 884}{2\ 802}$	$\frac{2\ 886}{2\ 768}$	$\frac{2\ 867}{2\ 768}$	$\frac{2\ 860}{2\ 768}$	$\frac{2\ 873}{2\ 768}$	$\frac{2\ 922}{2\ 802}$	$\frac{2\ 907}{2\ 802}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\ 847}{2\ 716}$	$\frac{3\ 111}{2\ 988}$	$\frac{3\ 096}{2\ 988}$	$\frac{3\ 088}{2\ 988}$	$\frac{3\ 103}{2\ 988}$	$\frac{2\ 847}{2\ 716}$	$\frac{2\ 860}{2\ 750}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\ 208}{3\ 081}$						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\ 370}{3\ 234}$						



				,	-	-	-	-	-	-	-
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31		<u>433</u> 300					

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>416</u> 350	<u>421</u> 350	<u>409</u> 350	<u>407</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 903</u> 2 802	<u>2 896</u> 2 802	<u>2 881</u> 2 768	<u>2 879</u> 2 768	<u>2 889</u> 2 807	<u>2 885</u> 2 804	<u>2 894</u> 2 813
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 837</u> 2 716	<u>2 843</u> 2 716	<u>3 111</u> 2 988	<u>3 109</u> 2 988	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6							



				,	-	-	-	-	-
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	$\frac{423}{300}$		$\frac{451}{300}$		

				,	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	, 390 190 188 , 50	.	2	9	$\frac{427}{350}$	$\frac{397}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{377}{350}$	$\frac{387}{350}$

				,	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,857}{2\,768}$	$\frac{2\,871}{2\,768}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,854}{2\,768}$	$\frac{2\,862}{2\,768}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,100}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,081}{2\,988}$	$\frac{3\,091}{2\,988}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					







					-	-	-	-	-	-	-
213-306-0105	90 ,	2	1	16							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8							
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,763}{3\,640}$	$\frac{3\,756}{3\,640}$	$\frac{3\,706}{3\,571}$	$\frac{3\,703}{3\,571}$	$\frac{3\,754}{3\,650}$	$\frac{3\,747}{3\,643}$	$\frac{3\,765}{3\,661}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,648}{3\,505}$	$\frac{3\,653}{3\,505}$	$\frac{4\,001}{3\,855}$	$\frac{3\,998}{3\,855}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7							
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6							
213-306-0112	90 ,	2	1	16							
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9							
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8							

					-	-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3									



				,	-	-	-	-	-
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,682}{3\,571}$	$\frac{3\,695}{3\,571}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,678}{3\,571}$	$\frac{3\,687}{3\,571}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,990}{3\,855}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,971}{3\,855}$	$\frac{3\,980}{3\,855}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

				,	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							



				,	.	.	-	-	-	-	
213-307-0101		3	1	2400	<u>54 876</u> 51 387	<u>55 645</u> 42 119	<u>50 394</u> 42 119	<u>48 542</u> 42 119	<u>51 995</u> 42 119	<u>65 220</u> 51 387	<u>61 186</u> 51 387
213-307-0102		3	1	2400	<u>63 806</u> 60 089	<u>64 576</u> 50 821	<u>59 325</u> 50 821	<u>57 473</u> 50 821	<u>60 926</u> 50 821	<u>74 150</u> 60 089	<u>70 116</u> 60 089

**213-309.**

				,	.	.	-	-	-	-	
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098						
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>44 543</u> 42 857	<u>47 372</u> 43 393	<u>46 081</u> 43 393	<u>45 480</u> 43 393	<u>46 392</u> 43 393	<u>47 216</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393

**22.****221.****221-1.****221-101.**

				,	.	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--



					-	-	-	-	-	-	-
213-307-0101		3	1	2400	<u>60 225</u> 51 387	<u>58 274</u> 51 387	<u>54 172</u> 42 119	<u>53 532</u> 42 119	<u>56 285</u> 52 760	<u>55 333</u> 51 832	<u>57 732</u> 54 170
213-307-0102		3	1	2400	<u>69 156</u> 60 089	<u>67 205</u> 60 089	<u>63 103</u> 50 821	<u>62 463</u> 50 821	<u>65 216</u> 61 463	<u>64 264</u> 60 535	<u>66 663</u> 62 873

					-	-	-	-	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450							
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 127</u> 43 393	<u>45 567</u> 43 393	<u>46 905</u> 43 393	<u>46 750</u> 43 393	<u>48 591</u> 43 393	<u>48 069</u> 43 393	<u>48 741</u> 43 393

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



				,	-	-	-	-	-
213-307-0101		3	1	2400	<u>47 779</u> 42 119	<u>51 419</u> 42 119	<u>55 499</u> 39 682	<u>46 776</u> 42 119	<u>49 059</u> 42 119
213-307-0102		3	1	2400	<u>56 709</u> 50 821	<u>60 349</u> 50 821	<u>63 358</u> 47 340	<u>55 707</u> 50 821	<u>57 990</u> 50 821

				,	-	-	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>45 287</u> 43 393	<u>46 252</u> 43 393	<u>46 003</u> 43 393	<u>45 082</u> 43 393	<u>45 654</u> 43 393

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



							-	-	-	-	
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{8\,240}{7\,798}$	$\frac{10\,162}{7\,798}$	$\frac{9\,553}{7\,798}$	$\frac{10\,847}{7\,798}$	$\frac{9\,857}{7\,798}$	$\frac{9\,461}{7\,798}$	$\frac{8\,906}{7\,798}$
221-101-0105	19804-2012 400		1	400		$\frac{14\,921}{12\,727}$	$\frac{14\,058}{12\,727}$	$\frac{13\,754}{12\,727}$	$\frac{14\,321}{12\,727}$	$\frac{14\,299}{13\,689}$	
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{7\,035}{6\,696}$	$\frac{7\,511}{6\,251}$	$\frac{7\,010}{6\,251}$	$\frac{6\,834}{6\,251}$	$\frac{7\,163}{6\,251}$	$\frac{7\,967}{6\,696}$	
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{6\,869}{6\,536}$	$\frac{7\,646}{6\,401}$	$\frac{7\,152}{6\,401}$	$\frac{6\,978}{6\,401}$	$\frac{7\,303}{6\,401}$	$\frac{7\,789}{6\,536}$	
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{6\,895}{6\,562}$	$\frac{7\,992}{6\,747}$	$\frac{7\,500}{6\,747}$	$\frac{7\,327}{6\,747}$	$\frac{7\,650}{6\,747}$	$\frac{7\,811}{6\,562}$	
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228		$\frac{8\,696}{7\,443}$	$\frac{8\,204}{7\,443}$	$\frac{8\,031}{7\,443}$	$\frac{8\,354}{7\,443}$	$\frac{8\,092}{7\,745}$	



					-	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 620</u> 7 798	<u>10 314</u> 7 798	<u>10 923</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798
221-101-0105	19804-2012 400		1	400			<u>14 679</u> 12 727	<u>14 574</u> 12 727	<u>14 587</u> 14 066	<u>14 464</u> 13 945	<u>14 828</u> 14 304
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232			<u>7 370</u> 6 251	<u>7 309</u> 6 251	<u>7 304</u> 7 015	<u>7 234</u> 6 946	<u>7 441</u> 7 151
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229			<u>7 508</u> 6 401	<u>7 448</u> 6 401	<u>7 442</u> 7 155	<u>7 373</u> 7 086	<u>7 578</u> 7 289
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228			<u>7 854</u> 6 747	<u>7 794</u> 6 747	<u>7 790</u> 7 500	<u>7 721</u> 7 431	<u>7 926</u> 7 633
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228			<u>8 558</u> 7 443	<u>8 498</u> 7 443	<u>8 494</u> 8 195	<u>8 425</u> 8 126	<u>8 629</u> 8 328



					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>8 478</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 842</u> 7 798	<u>10 543</u> 7 798	<u>9 781</u> 7 798
221-101-0105	19804-2012 400		1	400		<u>14 226</u> 12 727		<u>13 551</u> 12 727	<u>13 839</u> 12 727
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>7 211</u> 6 696	<u>7 108</u> 6 251	<u>7 412</u> 6 696	<u>6 716</u> 6 251	<u>6 883</u> 6 251
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>7 043</u> 6 536	<u>7 249</u> 6 401	<u>7 241</u> 6 536	<u>6 862</u> 6 401	<u>7 027</u> 6 401
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>7 068</u> 6 562	<u>7 596</u> 6 747	<u>7 265</u> 6 562	<u>7 211</u> 6 747	<u>7 375</u> 6 747
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228		<u>8 300</u> 7 443		<u>7 915</u> 7 443	<u>8 079</u> 7 443



**221-102.**

					,	.	.	-	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 144</u> 48 822	<u>66 031</u> 52 849	<u>60 727</u> 52 849	<u>58 857</u> 52 849	<u>62 344</u> 52 849	<u>62 020</u> 48 822	<u>52 862</u> 47 870	

**221-103.**

					,	.	.	-	-	-	-	
221-103-0200	28737-90	3										
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>122 656</u> 108 475	<u>117 212</u> 108 475	<u>115 292</u> 108 475	<u>118 872</u> 108 475	<u>118 632</u> 114 450	<u>126 233</u> 109 831	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>122 616</u> 108 476	<u>117 189</u> 108 476	<u>115 275</u> 108 476	<u>118 844</u> 108 476	<u>118 622</u> 114 449	<u>126 189</u> 109 832	

**221-104.**

					,	.	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--



					-	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 494</u> 47 870	<u>50 609</u> 47 870	<u>64 543</u> 52 849	<u>63 896</u> 52 849	<u>63 678</u> 60 785	<u>62 950</u> 60 065	<u>65 106</u> 62 196

					-	-	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>121 129</u> 108 475	<u>120 465</u> 108 475	<u>120 413</u> 116 790	<u>119 650</u> 116 036	<u>121 909</u> 118 268
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>121 094</u> 108 476	<u>120 432</u> 108 476	<u>120 404</u> 116 789	<u>119 642</u> 116 035	<u>121 900</u> 118 267

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



				,	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>54 010</u> 48 822	<u>61 762</u> 52 849	<u>56 134</u> 48 822	<u>57 613</u> 52 849	<u>59 379</u> 52 849

				,	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 607</u> 109 831	<u>118 274</u> 108 475	<u>133 151</u> 109 831	<u>114 015</u> 108 475	<u>115 828</u> 108 475
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>131 546</u> 109 832	<u>118 248</u> 108 476	<u>133 085</u> 109 832	<u>114 003</u> 108 476	<u>115 810</u> 108 476

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



							-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2504	<u>79 993</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837	<u>89 861</u> 76 837	<u>85 951</u> 76 837
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504							<u>88 605</u> 83 107
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>78 496</u> 71 931	<u>102 401</u> 88 557	<u>96 999</u> 88 557	<u>95 093</u> 88 557	<u>98 646</u> 88 557	<u>98 421</u> 94 499	<u>77 295</u> 71 931

**222.****222-1.****222-101.**

							-	-	-	-	
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>100 880</u> 96 959	<u>152 936</u> 138 629	<u>147 592</u> 138 629	<u>145 707</u> 138 629	<u>149 221</u> 138 629	<u>110 831</u> 96 959	<u>122 199</u> 116 350
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 611</u> 102 965	<u>130 992</u> 106 054	<u>120 990</u> 106 054	<u>117 006</u> 106 054	<u>124 039</u> 106 054	<u>127 988</u> 102 965	<u>120 303</u> 102 965



8.04-08-2023

					,	-	-	-	-	-	-		
221-104-0100	956-93												
221-104-0101	956-93	1,5	' / 2	3	1	2504	<u>85 020</u> 76 837	<u>82 972</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837	<u>105 696</u> 76 837	<u>95 275</u> 76 837	<u>92 952</u> 76 837	<u>100 399</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5	' / 2	3	1	2504	<u>88 230</u> 83 107	<u>86 309</u> 83 107					
221-104-0104	956-93	4,5	' / 2	3	1	2504	<u>76 920</u> 71 931	<u>74 999</u> 71 931	<u>100 886</u> 88 557	<u>100 227</u> 88 557	<u>100 194</u> 96 827	<u>99 435</u> 96 077	<u>101 682</u> 98 298

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>121 828</u> 116 350	<u>119 928</u> 116 350	<u>151 437</u> 138 629	<u>150 785</u> 138 629	<u>150 820</u> 146 876	<u>150 063</u> 146 129	<u>152 304</u> 148 343
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>118 473</u> 102 965	<u>114 283</u> 102 965	<u>128 187</u> 106 054	<u>126 967</u> 106 054	<u>118 353</u> 114 170	<u>117 609</u> 113 434	<u>119 814</u> 115 613



					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2504	<u>81 855</u> 76 837	<u>104 015</u> 76 837	<u>84 214</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837	<u>92 546</u> 76 837
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504					
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>111 700</u> 90 840	<u>98 053</u> 88 557	<u>113 202</u> 90 840	<u>93 826</u> 88 557	<u>95 625</u> 88 557

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>102 760</u> 96 959	<u>148 634</u> 138 629	<u>104 900</u> 96 959	<u>144 453</u> 138 629	<u>146 233</u> 138 629
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>111 794</u> 102 965	<u>122 941</u> 106 054	<u>116 887</u> 102 965	<u>112 605</u> 106 054	<u>117 947</u> 106 054



							-	-	-	-	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>109 811</u> 105 138	<u>132 228</u> 107 275	<u>122 225</u> 107 275	<u>118 241</u> 107 275	<u>125 274</u> 107 275	<u>130 187</u> 105 138	<u>122 502</u> 105 138
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 311</u> 95 309	<u>114 074</u> 99 983	<u>108 625</u> 99 983	<u>106 456</u> 99 983	<u>110 287</u> 99 983	<u>109 411</u> 95 309	<u>105 224</u> 95 309
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 361</u> 97 335	<u>116 043</u> 101 929	<u>110 594</u> 101 929	<u>108 424</u> 101 929	<u>112 255</u> 101 929	<u>111 461</u> 97 335	<u>107 274</u> 97 335
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 152</u> 102 511	<u>130 142</u> 105 214	<u>120 139</u> 105 214	<u>116 156</u> 105 214	<u>123 189</u> 105 214	<u>127 528</u> 102 511	<u>119 843</u> 102 511
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 056</u> 105 381	<u>132 179</u> 107 227	<u>122 176</u> 107 227	<u>118 193</u> 107 227	<u>125 226</u> 107 227	<u>130 433</u> 105 381	<u>122 748</u> 105 381



					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 672</u> 105 138	<u>116 482</u> 105 138	<u>129 422</u> 107 275	<u>128 202</u> 107 275	<u>119 589</u> 115 391	<u>118 844</u> 114 655	<u>121 049</u> 116 834
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>104 228</u> 95 309	<u>101 945</u> 95 309	<u>112 546</u> 99 983	<u>111 881</u> 99 983	<u>107 189</u> 104 404	<u>106 784</u> 104 003	<u>107 985</u> 105 190
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>106 278</u> 97 335	<u>103 995</u> 97 335	<u>114 514</u> 101 929	<u>113 850</u> 101 929	<u>109 158</u> 106 349	<u>108 752</u> 105 949	<u>109 953</u> 107 135
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>118 013</u> 102 511	<u>113 823</u> 102 511	<u>127 337</u> 105 214	<u>126 117</u> 105 214	<u>117 503</u> 113 330	<u>116 759</u> 112 594	<u>118 964</u> 114 773
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 918</u> 105 381	<u>116 728</u> 105 381	<u>129 374</u> 107 227	<u>128 154</u> 107 227	<u>119 540</u> 115 343	<u>118 796</u> 114 607	<u>121 001</u> 116 786



					-	-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>113 993</u> 105 138	<u>124 177</u> 107 275	<u>119 086</u> 105 138	<u>113 840</u> 107 275	<u>119 183</u> 107 275
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>100 589</u> 95 309	<u>109 689</u> 99 983	<u>103 364</u> 95 309	<u>104 058</u> 99 983	<u>106 968</u> 99 983
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 639</u> 97 335	<u>111 657</u> 101 929	<u>105 414</u> 97 335	<u>106 027</u> 101 929	<u>108 937</u> 101 929
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>111 334</u> 102 511	<u>122 091</u> 105 214	<u>116 427</u> 102 511	<u>111 755</u> 105 214	<u>117 097</u> 105 214
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>114 239</u> 105 381	<u>124 128</u> 107 227	<u>119 332</u> 105 381	<u>113 792</u> 107 227	<u>119 134</u> 107 227



							-	-	-	-	
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>102 626</u> 99 559	<u>118 401</u> 104 164	<u>112 912</u> 104 164	<u>110 726</u> 104 164	<u>114 585</u> 104 164	<u>113 808</u> 99 559	<u>109 591</u> 99 559
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>99 606</u> 96 589	<u>115 130</u> 101 027	<u>109 681</u> 101 027	<u>107 511</u> 101 027	<u>111 342</u> 101 027	<u>110 706</u> 96 589	<u>106 519</u> 96 589
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>99 889</u> 95 348	<u>121 844</u> 97 109	<u>111 882</u> 97 109	<u>107 915</u> 97 109	<u>114 919</u> 97 109	<u>120 183</u> 95 348	<u>112 529</u> 95 348
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 335</u> 92 231	<u>111 474</u> 96 463	<u>105 618</u> 96 463	<u>103 287</u> 96 463	<u>107 404</u> 96 463	<u>107 262</u> 92 231	<u>102 764</u> 92 231



					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>108 586</u> 99 559	<u>106 287</u> 99 559	<u>116 861</u> 104 164	<u>116 192</u> 104 164	<u>111 465</u> 108 618	<u>111 056</u> 108 214	<u>112 267</u> 109 410
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>105 523</u> 96 589	<u>103 240</u> 96 589	<u>113 601</u> 101 027	<u>112 937</u> 101 027	<u>108 245</u> 105 447	<u>107 839</u> 105 047	<u>109 041</u> 106 233
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 706</u> 95 348	<u>106 534</u> 95 348	<u>119 050</u> 97 109	<u>117 835</u> 97 109	<u>109 256</u> 105 192	<u>108 515</u> 104 459	<u>110 711</u> 106 629
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>101 693</u> 92 231	<u>99 240</u> 92 231	<u>109 831</u> 96 463	<u>109 117</u> 96 463	<u>104 075</u> 101 214	<u>103 639</u> 100 783	<u>104 930</u> 102 059



					-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>104 921</u> 99 559	<u>113 983</u> 104 164	<u>107 716</u> 99 559	<u>108 310</u> 104 164	<u>111 242</u> 104 164
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 884</u> 96 589	<u>110 744</u> 101 027	<u>104 659</u> 96 589	<u>105 114</u> 101 027	<u>108 024</u> 101 027
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>104 054</u> 95 348	<u>113 825</u> 97 109	<u>109 127</u> 95 348	<u>103 531</u> 97 109	<u>108 852</u> 97 109
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>97 783</u> 92 231	<u>106 761</u> 96 463	<u>100 764</u> 92 231	<u>100 710</u> 96 463	<u>103 838</u> 96 463



							-	-	-	-	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 005</u> 97 752	<u>120 491</u> 104 803	<u>114 391</u> 104 803	<u>111 963</u> 104 803	<u>116 251</u> 104 803	<u>113 429</u> 97 752	<u>108 743</u> 97 752
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 895</u> 155 467	<u>185 245</u> 158 618	<u>174 795</u> 158 618	<u>170 633</u> 158 618	<u>177 981</u> 158 618	<u>182 183</u> 155 467	<u>174 154</u> 155 467

**222-102.**

							-	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>134 393</u> 130 049	<u>133 286</u> 119 095	<u>127 892</u> 119 095	<u>125 989</u> 119 095	<u>129 536</u> 119 095	<u>144 437</u> 130 049	<u>174 094</u> 167 590
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>136 520</u> 132 216	<u>117 122</u> 103 421	<u>111 855</u> 103 421	<u>109 998</u> 103 421	<u>113 461</u> 103 421	<u>146 327</u> 132 216	<u>150 349</u> 144 231
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>130 638</u> 126 339	<u>120 610</u> 106 569	<u>115 216</u> 106 569	<u>113 313</u> 106 569	<u>116 861</u> 106 569	<u>140 682</u> 126 339	<u>160 643</u> 154 298



					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>107 628</u> 97 752	<u>105 073</u> 97 752	<u>118 780</u> 104 803	<u>118 036</u> 104 803	<u>112 784</u> 109 752	<u>112 330</u> 109 303	<u>113 675</u> 110 632
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>172 243</u> 155 467	<u>167 866</u> 155 467	<u>182 314</u> 158 618	<u>181 039</u> 158 618	<u>172 041</u> 167 097	<u>171 263</u> 166 328	<u>173 566</u> 168 604

					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>173 720</u> 167 590	<u>171 802</u> 167 590	<u>131 773</u> 119 095	<u>131 115</u> 119 095	<u>131 004</u> 127 275	<u>130 253</u> 126 534	<u>132 476</u> 128 730
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>149 983</u> 144 231	<u>148 111</u> 144 231	<u>115 645</u> 103 421	<u>115 003</u> 103 421	<u>115 198</u> 111 708	<u>114 437</u> 110 957	<u>116 689</u> 113 181
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>160 268</u> 154 298	<u>158 351</u> 154 298	<u>119 097</u> 106 569	<u>118 439</u> 106 569	<u>118 340</u> 114 762	<u>117 588</u> 114 019	<u>119 814</u> 116 218



					-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>103 555</u> 97 752	<u>115 582</u> 104 803	<u>106 661</u> 97 752	<u>109 279</u> 104 803	<u>112 536</u> 104 803
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>165 265</u> 155 467	<u>176 834</u> 158 618	<u>170 586</u> 155 467	<u>166 035</u> 158 618	<u>171 617</u> 158 618

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>136 290</u> 130 049	<u>128 944</u> 119 095	<u>138 451</u> 130 049	<u>124 724</u> 119 095	<u>126 521</u> 119 095
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>138 372</u> 132 216	<u>112 883</u> 103 421	<u>140 482</u> 132 216	<u>108 763</u> 103 421	<u>110 517</u> 103 421
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>132 536</u> 126 339	<u>116 269</u> 106 569	<u>134 696</u> 126 339	<u>112 048</u> 106 569	<u>113 845</u> 106 569







					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>176 573</u> 170 414	<u>174 658</u> 170 414	<u>118 499</u> 105 992	<u>117 842</u> 105 992	<u>117 798</u> 114 229	<u>117 042</u> 113 482	<u>119 280</u> 115 693
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>145 395</u> 139 594	<u>143 474</u> 139 594	<u>124 223</u> 111 618	<u>123 565</u> 111 618	<u>123 490</u> 119 847	<u>122 735</u> 119 101	<u>124 970</u> 121 310
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>190 940</u> 181 360	<u>188 852</u> 181 360	<u>176 847</u> 163 631	<u>176 189</u> 163 631	<u>176 146</u> 171 881	<u>175 389</u> 171 133	<u>177 631</u> 173 348
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>124 564</u> 119 008	<u>122 642</u> 119 008	<u>142 761</u> 129 931	<u>142 102</u> 129 931	<u>142 021</u> 138 158	<u>141 267</u> 137 412	<u>143 502</u> 139 621
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>171 925</u> 165 844	<u>170 020</u> 165 844	<u>158 106</u> 145 192	<u>157 453</u> 145 192	<u>157 421</u> 153 394	<u>156 668</u> 152 650	<u>158 897</u> 154 852
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>136 666</u> 130 978	<u>134 749</u> 130 978	<u>156 461</u> 143 499	<u>155 803</u> 143 499	<u>155 772</u> 151 752	<u>155 015</u> 151 004	<u>157 257</u> 153 219

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3									



					-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>140 554</u> 134 268	<u>115 674</u> 105 992	<u>142 712</u> 134 268	<u>111 459</u> 105 992	<u>113 253</u> 105 992
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>161 192</u> 154 649	<u>121 390</u> 111 618	<u>163 357</u> 154 649	<u>117 164</u> 111 618	<u>118 963</u> 111 618
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>185 953</u> 179 121	<u>174 017</u> 163 631	<u>188 115</u> 179 121	<u>169 796</u> 163 631	<u>171 593</u> 163 631
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>154 335</u> 147 871	<u>139 927</u> 129 931	<u>156 500</u> 147 871	<u>135 699</u> 129 931	<u>137 498</u> 129 931
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>176 590</u> 169 902	<u>155 297</u> 145 192	<u>178 736</u> 169 902	<u>151 106</u> 145 192	<u>152 890</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>174 246</u> 167 558	<u>153 634</u> 143 499	<u>176 405</u> 167 558	<u>149 418</u> 143 499	<u>151 213</u> 143 499

					-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							



							-	-	-	-	
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>72 591</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>83 148</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>82 409</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>76 975</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>87 532</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>86 792</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>75 476</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>86 033</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>85 294</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>81 715</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>92 272</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>91 532</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>135 765</u> 114 570	<u>125 231</u> 111 182	<u>119 857</u> 111 182	<u>117 961</u> 111 182	<u>121 495</u> 111 182	<u>121 260</u> 117 082	<u>130 886</u> 114 570
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>158 245</u> 143 880	<u>152 903</u> 143 880	<u>151 019</u> 143 880	<u>154 532</u> 143 880	<u>154 309</u> 149 756	<u>162 533</u> 145 679
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>155 553</u> 141 134	<u>150 174</u> 141 134	<u>148 277</u> 141 134	<u>151 814</u> 141 134	<u>151 600</u> 147 060	<u>159 792</u> 142 898



					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>123 724</u> 111 182	<u>123 068</u> 111 182	<u>123 019</u> 119 393	<u>122 265</u> 118 648	<u>124 496</u> 120 853
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>156 747</u> 143 880	<u>156 096</u> 143 880	<u>156 062</u> 152 058	<u>155 312</u> 151 316	<u>157 534</u> 153 512
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>154 044</u> 141 134	<u>153 388</u> 141 134	<u>153 369</u> 149 381	<u>152 612</u> 148 634	<u>154 853</u> 150 848



					-	-	-	-	-
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>76 008</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>77 436</u> 68 918	<u>91 104</u> 68 918	<u>84 984</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>80 392</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>81 820</u> 73 216	<u>95 488</u> 73 216	<u>89 368</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>78 893</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>80 321</u> 71 746	<u>93 989</u> 71 746	<u>87 869</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>85 132</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>86 560</u> 77 863	<u>100 228</u> 77 863	<u>94 108</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>136 191</u> 114 570	<u>120 906</u> 111 182	<u>137 716</u> 114 570	<u>116 701</u> 111 182	<u>118 490</u> 111 182
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 806</u> 145 679	<u>153 946</u> 143 880	<u>169 322</u> 145 679	<u>149 766</u> 143 880	<u>151 545</u> 143 880
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>165 102</u> 142 898	<u>151 224</u> 141 134	<u>166 628</u> 142 898	<u>147 015</u> 141 134	<u>148 807</u> 141 134



							-	-	-	-	
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>159 930</u> 145 453	<u>154 549</u> 145 453	<u>152 651</u> 145 453	<u>156 189</u> 145 453	<u>155 973</u> 151 380	<u>164 259</u> 147 272
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>187 435</u> 172 663	<u>182 067</u> 172 663	<u>180 173</u> 172 663	<u>183 703</u> 172 663	<u>183 502</u> 178 589	<u>192 326</u> 174 821

**222-2.**  
**222-202.**

							-	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>229 460</u> 224 462	<u>190 234</u> 175 217	<u>184 776</u> 175 217	<u>182 850</u> 175 217	<u>186 440</u> 175 217	<u>186 188</u> 181 197	<u>218 629</u> 211 544

**222-203.**

					,	.	-		-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.										
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 260</u> 5 153	<u>5 461</u> 5 153	<u>5 240</u> 5 089	<u>5 233</u> 5 089	<u>5 194</u> 5 089	<u>5 572</u> 5 153	<u>5 524</u> 5 153	<u>5 676</u> 5 153



					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>158 420</u> 145 453	<u>157 764</u> 145 453	<u>157 741</u> 153 701	<u>156 985</u> 152 953	<u>159 226</u> 155 168
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>185 929</u> 172 663	<u>185 274</u> 172 663	<u>185 272</u> 180 911	<u>184 515</u> 180 163	<u>186 756</u> 182 377

					-	-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>218 250</u> 211 544	<u>216 310</u> 211 544	<u>188 703</u> 175 217	<u>188 038</u> 175 217	<u>187 970</u> 183 540	<u>187 206</u> 182 785	<u>189 467</u> 185 020

					-	-		-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 298</u> 5 153	<u>5 346</u> 5 153				



					-	-	-	-	-
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 571</u> 147 272	<u>155 598</u> 145 453	<u>171 097</u> 147 272	<u>151 389</u> 145 453	<u>153 181</u> 145 453
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 625</u> 174 821	<u>183 114</u> 172 663	<u>199 147</u> 174 821	<u>178 914</u> 172 663	<u>180 702</u> 172 663

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>231 380</u> 224 462	<u>185 841</u> 175 217	<u>233 813</u> 224 462	<u>181 570</u> 175 217	<u>183 388</u> 175 217

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					



						-		-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{12\,962}{12\,480}$	$\frac{12\,928}{12\,441}$	$\frac{11\,869}{11\,467}$	$\frac{11\,857}{11\,467}$	$\frac{11\,833}{11\,467}$			
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\,100}{5\,967}$	$\frac{6\,371}{5\,967}$	$\frac{6\,085}{5\,893}$	$\frac{6\,075}{5\,893}$	$\frac{6\,023}{5\,893}$	$\frac{6\,520}{5\,967}$	$\frac{6\,456}{5\,967}$	$\frac{6\,661}{5\,967}$
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	$\frac{13\,406}{10\,911}$							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{12\,536}{12\,054}$	$\frac{12\,650}{12\,166}$	$\frac{12\,947}{11\,121}$	$\frac{12\,741}{11\,121}$	$\frac{13\,020}{11\,121}$	$\frac{12\,870}{12\,453}$	$\frac{12\,776}{12\,361}$	$\frac{13\,053}{12\,635}$
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{10\,920}{9\,835}$							
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{12\,844}{12\,346}$	$\frac{14\,105}{12\,346}$	$\frac{13\,519}{12\,322}$	$\frac{13\,400}{12\,322}$	$\frac{13\,137}{12\,322}$	$\frac{12\,849}{12\,423}$	$\frac{12\,755}{12\,331}$	$\frac{13\,033}{12\,606}$

**222-3.**

, ,



					-	-		-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>11 837</u> 11 467	<u>11 886</u> 11 467				
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 151</u> 5 967	<u>6 216</u> 5 967				
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 765</u> 12 054	<u>13 027</u> 12 054	<u>13 117</u> 11 433	<u>12 463</u> 11 433	<u>12 233</u> 11 433	<u>12 663</u> 11 433
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 082</u> 12 346	<u>13 354</u> 12 346	<u>13 139</u> 11 399	<u>12 461</u> 11 399	<u>12 223</u> 11 399	<u>12 668</u> 11 399



					-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300					
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 934</u> 11 433	<u>12 854</u> 11 433	<u>12 591</u> 11 433	<u>12 079</u> 11 433	<u>12 297</u> 11 433
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314					
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>12 949</u> 11 399	<u>12 866</u> 11 399	<u>12 594</u> 11 399	<u>12 064</u> 11 399	<u>12 289</u> 11 399



**222-301.**

, ,

							-	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 129</u> 6 945	<u>5 056</u> 4 537	<u>4 860</u> 4 537	<u>4 790</u> 4 537	<u>4 919</u> 4 537	<u>7 495</u> 6 945	<u>5 348</u> 5 123
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 890</u> 17 189	<u>18 329</u> 15 872	<u>17 371</u> 15 872	<u>17 033</u> 15 872	<u>17 663</u> 15 872	<u>19 674</u> 17 189	<u>16 735</u> 15 748
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 790</u> 14 710	<u>15 985</u> 14 710	<u>15 701</u> 14 710	<u>16 231</u> 14 710	<u>16 208</u> 15 606	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934						
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824					<u>17 199</u> 14 971	<u>19 678</u> 17 824

**222-302.**

,

							-	-	-	-	
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 499</u> 159 711	<u>178 603</u> 163 471	<u>173 036</u> 163 471	<u>171 073</u> 163 471	<u>174 733</u> 163 471	<u>174 865</u> 159 711	<u>170 588</u> 159 711

**225.****225-1.**



					-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 334</u> 5 123	<u>5 264</u> 5 123	<u>5 001</u> 4 537	<u>4 977</u> 4 537	<u>5 027</u> 4 888	<u>4 994</u> 4 856	<u>5 090</u> 4 950
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 669</u> 15 748	<u>16 328</u> 15 748	<u>18 061</u> 15 872	<u>17 944</u> 15 872	<u>18 011</u> 17 412	<u>17 870</u> 17 272	<u>18 288</u> 17 685
222-301-0202	9818-2015	2	1	373			<u>16 564</u> 14 710	<u>16 466</u> 14 710	<u>16 477</u> 15 957	<u>16 362</u> 15 844	<u>16 701</u> 16 179
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 535</u> 17 824	<u>19 475</u> 17 824					

					-	-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>169 570</u> 159 711	<u>167 502</u> 159 711	<u>177 041</u> 163 471	<u>176 363</u> 163 471	<u>176 318</u> 171 983	<u>175 537</u> 171 211	<u>177 850</u> 173 497



					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 198</u> 6 945	<u>4 898</u> 4 537	<u>7 277</u> 6 945	<u>4 744</u> 4 537	<u>4 810</u> 4 537
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 227</u> 17 189	<u>17 558</u> 15 872	<u>18 611</u> 17 189	<u>16 809</u> 15 872	<u>17 128</u> 15 872
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 142</u> 14 710		<u>15 513</u> 14 710	<u>15 781</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>19 921</u> 17 824		<u>20 669</u> 18 331		

					-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>166 457</u> 159 711	<u>174 122</u> 163 471	<u>168 687</u> 159 711	<u>169 767</u> 163 471	<u>171 621</u> 163 471



**225-101.**

							-	-	-	-	
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>14 217</u> 13 393	<u>13 937</u> 13 393	<u>13 838</u> 13 393	<u>14 022</u> 13 393	<u>14 010</u> 13 701	<u>12 904</u> 11 933
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215		
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 148</u> 11 662	<u>13 234</u> 11 161	<u>12 414</u> 11 161	<u>12 125</u> 11 161	<u>12 664</u> 11 161	<u>12 629</u> 12 062	<u>12 520</u> 11 696
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>18 751</u> 17 520	<u>18 319</u> 17 520	<u>18 167</u> 17 520	<u>18 451</u> 17 520	<u>18 432</u> 17 994	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>18 042</u> 15 810	<u>17 179</u> 15 810	<u>16 874</u> 15 810	<u>17 442</u> 15 810	<u>17 405</u> 16 758	<u>16 821</u> 14 283
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 052</u> 21 131	<u>19 815</u> 16 554	<u>18 521</u> 16 554	<u>18 064</u> 16 554	<u>18 915</u> 16 554	<u>24 463</u> 21 131	<u>19 421</u> 18 125
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 711</u> 26 179	<u>33 076</u> 29 354	<u>31 652</u> 29 354	<u>31 149</u> 29 354	<u>32 086</u> 29 354	<u>32 025</u> 30 919	<u>30 419</u> 26 179
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>28 823</u> 27 381	<u>37 537</u> 32 048	<u>35 379</u> 32 048	<u>34 618</u> 32 048	<u>36 037</u> 32 048	<u>32 840</u> 27 381	<u>31 434</u> 29 286
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 298</u> 34 985	<u>45 754</u> 40 268	<u>43 639</u> 40 268	<u>42 893</u> 40 268	<u>44 284</u> 40 268	<u>44 193</u> 42 591	<u>38 678</u> 34 985
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 405</u> 39 286	<u>57 458</u> 49 312	<u>54 265</u> 49 312	<u>53 139</u> 49 312	<u>55 238</u> 49 312	<u>47 351</u> 39 286	<u>46 574</u> 43 393
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>18 422</u> 12 042						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 172</u> 16 778						
225-101-0200	8020-2016	.									







					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 181</u> 11 933	<u>13 991</u> 13 393	<u>13 260</u> 11 933	<u>13 772</u> 13 393	<u>13 865</u> 13 393
225-101-0102	7-6	.	1	250		<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215	<u>12 112</u> 11 124
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 436</u> 11 662	<u>12 574</u> 11 161	<u>12 802</u> 11 662	<u>11 933</u> 11 161	<u>12 206</u> 11 161
225-101-0104	10-3	.	1	200		<u>18 403</u> 17 520		<u>18 066</u> 17 520	<u>18 210</u> 17 520
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 673</u> 14 283	<u>17 347</u> 15 810	<u>17 918</u> 14 283	<u>16 672</u> 15 810	<u>16 959</u> 15 810
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 508</u> 21 131	<u>18 773</u> 16 554	<u>23 026</u> 21 131	<u>17 760</u> 16 554	<u>18 192</u> 16 554
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 824</u> 26 179	<u>31 930</u> 29 354	<u>32 228</u> 26 179	<u>30 815</u> 29 354	<u>31 290</u> 29 354
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 582</u> 27 381	<u>35 800</u> 32 048	<u>30 446</u> 27 381	<u>34 112</u> 32 048	<u>34 831</u> 32 048
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>37 042</u> 34 985	<u>44 052</u> 40 268	<u>37 984</u> 34 985	<u>42 397</u> 40 268	<u>43 102</u> 40 268
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>42 528</u> 39 286	<u>54 888</u> 49 312	<u>43 807</u> 39 286	<u>52 390</u> 49 312	<u>53 453</u> 49 312
225-101-0114	15-3	.	1	320					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							



							-	-	-	-	
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 574</u> 4 464	<u>7 258</u> 6 920	<u>7 150</u> 6 920	<u>7 112</u> 6 920	<u>7 183</u> 6 920	<u>4 774</u> 4 464	<u>4 284</u> 4 068
225-101-0203	10	.	1	102,5		<u>5 424</u> 5 424					
225-101-0208	1	.	1	50		<u>7 032</u> 6 696	<u>6 924</u> 6 696	<u>6 886</u> 6 696	<u>6 957</u> 6 696	<u>6 952</u> 6 815	
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 560</u> 14 881	<u>23 976</u> 21 422	<u>23 005</u> 21 422	<u>22 663</u> 21 422	<u>23 301</u> 21 422	<u>17 368</u> 14 881	<u>20 055</u> 19 018
225-101-0602	15	.	1	950	<u>27 442</u> 26 071	<u>46 679</u> 41 334	<u>44 630</u> 41 334	<u>43 907</u> 41 334	<u>45 254</u> 41 334	<u>31 259</u> 26 071	<u>38 031</u> 35 893
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>55 410</u> 53 125	<u>73 483</u> 65 147	<u>70 290</u> 65 147	<u>69 164</u> 65 147	<u>71 264</u> 65 147	<u>61 356</u> 53 125	<u>67 988</u> 64 554
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 037</u> 14 583	<u>13 926</u> 12 500	<u>13 387</u> 12 500	<u>13 196</u> 12 500	<u>13 551</u> 12 500	<u>16 041</u> 14 583	<u>12 106</u> 11 137
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 859</u> 13 470	<u>19 779</u> 18 284	<u>19 240</u> 18 284	<u>19 050</u> 18 284	<u>19 405</u> 18 284	<u>19 381</u> 18 877	<u>13 913</u> 13 304
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>21 087</u> 20 089	<u>32 385</u> 28 571	<u>30 918</u> 28 571	<u>30 401</u> 28 571	<u>31 366</u> 28 571	<u>23 819</u> 20 089	<u>21 747</u> 19 246
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 482</u> 35 438	<u>48 403</u> 44 400	<u>46 936</u> 44 400	<u>46 419</u> 44 400	<u>47 384</u> 44 400	<u>47 321</u> 46 012	<u>36 642</u> 35 000
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 217</u> 36 522	<u>60 515</u> 52 837	<u>57 538</u> 52 837	<u>56 488</u> 52 837	<u>58 446</u> 52 837	<u>58 318</u> 56 108	<u>41 569</u> 36 522
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>39 486</u> 37 500	<u>74 812</u> 66 964	<u>71 835</u> 66 964	<u>70 784</u> 66 964	<u>72 742</u> 66 964	<u>45 031</u> 37 500	<u>74 856</u> 71 518
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200		<u>76 795</u> 67 801					



					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 265</u> 4 068	<u>4 223</u> 4 068	<u>7 228</u> 6 920	<u>7 214</u> 6 920	<u>7 214</u> 7 085	<u>7 199</u> 7 070	<u>7 243</u> 7 114
225-101-0203	10	.	1	102,5							
225-101-0208	1	.	1	50			<u>7 002</u> 6 696	<u>6 989</u> 6 696	<u>6 988</u> 6 861	<u>6 973</u> 6 846	<u>7 017</u> 6 891
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 987</u> 19 018	<u>19 642</u> 19 018	<u>23 704</u> 21 422	<u>23 585</u> 21 422	<u>23 578</u> 22 907	<u>23 441</u> 22 772	<u>23 845</u> 23 171
225-101-0602	15	.	1	950	<u>37 889</u> 35 893	<u>37 160</u> 35 893	<u>46 104</u> 41 334	<u>45 854</u> 41 334	<u>45 838</u> 44 468	<u>45 551</u> 44 184	<u>46 402</u> 45 025
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>67 767</u> 64 554	<u>66 631</u> 64 554	<u>72 588</u> 65 147	<u>72 198</u> 65 147	<u>72 173</u> 70 030	<u>71 725</u> 69 587	<u>73 052</u> 70 898
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 011</u> 11 137	<u>11 802</u> 11 137	<u>13 775</u> 12 500	<u>13 709</u> 12 500	<u>13 705</u> 13 325	<u>13 629</u> 13 250	<u>13 853</u> 13 471
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 875</u> 13 304	<u>13 683</u> 13 304	<u>19 628</u> 18 284	<u>19 562</u> 18 284	<u>19 558</u> 19 109	<u>19 482</u> 19 034	<u>19 707</u> 19 255
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>21 489</u> 19 246	<u>20 922</u> 19 246	<u>31 974</u> 28 571	<u>31 795</u> 28 571	<u>31 783</u> 30 815	<u>31 577</u> 30 611	<u>32 187</u> 31 214
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 540</u> 35 000	<u>36 019</u> 35 000	<u>47 992</u> 44 400	<u>47 813</u> 44 400	<u>47 801</u> 46 643	<u>47 596</u> 46 440	<u>48 205</u> 47 042
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>41 046</u> 36 522	<u>39 893</u> 36 522	<u>59 680</u> 52 837	<u>59 317</u> 52 837	<u>59 294</u> 57 390	<u>58 876</u> 56 977	<u>60 113</u> 58 199
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>74 650</u> 71 518	<u>73 591</u> 71 518	<u>73 977</u> 66 964	<u>73 614</u> 66 964	<u>73 590</u> 71 517	<u>73 173</u> 71 104	<u>74 410</u> 72 327
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200							



					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 611</u> 4 464	<u>7 171</u> 6 920	<u>4 655</u> 4 464	<u>7 087</u> 6 920	<u>7 123</u> 6 920
225-101-0203	10	.	1	102,5					
225-101-0208	1	.	1	50		<u>6 945</u> 6 696		<u>6 861</u> 6 696	<u>6 897</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 902</u> 14 881	<u>23 195</u> 21 422	<u>16 291</u> 14 881	<u>22 435</u> 21 422	<u>22 758</u> 21 422
225-101-0602	15	.	1	950	<u>28 163</u> 26 071	<u>45 029</u> 41 334	<u>28 984</u> 26 071	<u>43 426</u> 41 334	<u>44 108</u> 41 334
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>56 533</u> 53 125	<u>70 913</u> 65 147	<u>57 812</u> 53 125	<u>68 415</u> 65 147	<u>69 478</u> 65 147
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 226</u> 14 583	<u>13 492</u> 12 500	<u>15 442</u> 14 583	<u>13 070</u> 12 500	<u>13 250</u> 12 500
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 049</u> 13 470	<u>19 345</u> 18 284	<u>14 289</u> 13 470	<u>18 923</u> 18 284	<u>19 103</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>21 603</u> 20 089	<u>31 204</u> 28 571	<u>27 462</u> 25 298	<u>30 057</u> 28 571	<u>30 545</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 998</u> 35 438	<u>47 223</u> 44 400	<u>37 652</u> 35 438	<u>46 075</u> 44 400	<u>46 563</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>39 265</u> 36 522	<u>58 119</u> 52 837	<u>40 592</u> 36 522	<u>55 789</u> 52 837	<u>56 781</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>40 534</u> 37 500	<u>72 416</u> 66 964	<u>41 726</u> 37 500	<u>70 086</u> 66 964	<u>71 078</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200					



							-	-	-	-	
225-101-0620	10	.	1	800	<u>43 867</u> 40 547						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>108 412</u> 99 337						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>119 235</u> 109 271						

**225-104.**

							-	-	-	-	
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>35 233</u> 34 375	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641	<u>36 840</u> 34 375	<u>33 356</u> 31 641
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>40 314</u> 39 286	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>42 323</u> 39 286	<u>38 264</u> 36 161
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>56 704</u> 54 821	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444	<u>61 123</u> 54 821	<u>54 723</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>125 766</u> 121 964	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279	<u>134 203</u> 121 964	<u>120 640</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>51 390</u> 49 683						



					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800							
225-101-0621	6	.	1	2260							
225-101-0622	10	.	1	2480							

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>33 204</u> 31 641	<u>32 870</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641	<u>36 092</u> 31 641	<u>34 877</u> 31 641	<u>34 498</u> 31 641	<u>35 712</u> 31 641
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>38 075</u> 36 161	<u>37 657</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 165</u> 36 161	<u>39 691</u> 36 161	<u>41 209</u> 36 161
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>54 306</u> 50 444	<u>53 387</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444	<u>61 955</u> 50 444	<u>58 904</u> 50 444	<u>57 862</u> 50 444	<u>61 202</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>119 843</u> 112 279	<u>118 089</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279	<u>137 915</u> 112 279	<u>128 622</u> 112 279	<u>126 633</u> 112 279	<u>133 008</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000							



					-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	$\frac{35\,536}{34\,375}$	$\frac{35\,994}{31\,641}$	$\frac{35\,882}{34\,375}$	$\frac{35\,603}{31\,641}$	$\frac{34\,624}{31\,641}$
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	$\frac{40\,693}{39\,286}$	$\frac{41\,535}{36\,161}$	$\frac{41\,125}{39\,286}$	$\frac{41\,046}{36\,161}$	$\frac{39\,822}{36\,161}$
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	$\frac{57\,539}{54\,821}$	$\frac{61\,686}{50\,444}$	$\frac{58\,489}{54\,821}$	$\frac{60\,609}{50\,444}$	$\frac{57\,916}{50\,444}$
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	$\frac{127\,359}{121\,964}$	$\frac{136\,476}{112\,279}$	$\frac{129\,174}{121\,964}$	$\frac{130\,512}{112\,279}$	$\frac{126\,657}{112\,279}$
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000					



							-	-	-	-	
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>77 085</u> 74 524						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 609</u> 90 374						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>68 019</u> 65 893					<u>72 841</u> 65 893	<u>64 389</u> 59 665
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>92 502</u> 89 428						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>98 305</u> 94 697						
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>118 198</u> 114 270						
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>158 822</u> 153 538						
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 658</u> 73 964						
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>133 615</u> 129 175						
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>141 329</u> 136 108						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>87 791</u> 84 600						
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>188 134</u> 181 435						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>142 996</u> 138 661					<u>152 639</u> 138 661	<u>137 194</u> 127 647



					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0203	1.200	.	1	2000							
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>63 933</u> 59 665	<u>62 931</u> 59 665			<u>68 950</u> 59 665	<u>67 813</u> 59 665	<u>71 456</u> 59 665
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400							
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0219	5.200	.	1	4300							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>136 283</u> 127 647	<u>134 280</u> 127 647			<u>146 317</u> 127 647	<u>144 043</u> 127 647	<u>151 330</u> 127 647



					-	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0203	1.200	.	1	2000					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>68 930</u> 65 893		<u>69 967</u> 65 893		
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400					
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100					
225-104-0213	4.100	.	1	1700					
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500					
225-104-0217	5.100	.	1	2100					
225-104-0219	5.200	.	1	4300					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>144 818</u> 138 661		<u>146 892</u> 138 661		



							-	-	-	-	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>200 114</u> 192 830						
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>204 157</u> 197 844						
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>250 969</u> 242 618						
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>338 041</u> 326 792						
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>186 701</u> 180 240						
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 363</u> 80 329						
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>67 797</u> 65 558						
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>96 418</u> 93 197						
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>109 825</u> 105 921						
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>194 108</u> 187 572						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>118 073</u> 113 868						
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>172 762</u> 166 575						



					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800							
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0240	19.200	.	1	2000							
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500							
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							



					-	-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800					
225-104-0225	7.100	.	1	3300					
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600					
225-104-0232	9.100	.	1	4000					
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300					
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900					
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500					
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900					
225-104-0305	11-170	.	1	2700					
225-104-0307	12-170	.	1	4000					



							-	-	-	-	
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>232 099</u> 223 698						
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>347 440</u> 334 677						
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>114 367</u> 110 374						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>196 656</u> 189 370						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>91 492</u> 88 508						
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>85 800</u> 82 858						
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>113 606</u> 109 979						
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>103 322</u> 99 896						
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>116 666</u> 112 768						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>231 309</u> 223 554						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>158 771</u> 153 838						



					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800							
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600							



					-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500					
225-104-0312	14-170	.	1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500					
225-104-0406	17-170	.	1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800					
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000					
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000					
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300					
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600					



							-	-	-	-	
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>131 983</u> 127 436						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>151 273</u> 146 067						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>329 367</u> 318 428						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>215 210</u> 208 191						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>411 709</u> 398 036						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>151 972</u> 146 542						
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>380 972</u> 368 602						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>201 553</u> 194 661						
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>306 823</u> 296 887						
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>285 005</u> 276 786					<u>302 683</u> 276 786	<u>289 154</u> 271 205
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>308 575</u> 298 465						
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>596 980</u> 577 154						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>424 626</u> 410 840						



					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800							
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200							
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500							
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200							
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	287 484 271 205	283 811 271 205			305 879 271 205	301 711 271 205	315 069 271 205
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800							



					-	-	-	-	-
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200					
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000					
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500					
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200					
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600					
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>288 345</u> 276 786		<u>292 148</u> 276 786		
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800					
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800					







					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>620 685</u> 586 708	<u>613 087</u> 586 708			<u>658 728</u> 586 708	<u>650 108</u> 586 708	<u>677 736</u> 586 708
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>777 961</u> 739 487	<u>769 612</u> 739 487			<u>819 767</u> 739 487	<u>810 295</u> 739 487	<u>840 655</u> 739 487
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									



					-	-	-	-	-
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200					
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000					
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000					
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>603 455</u> 579 464		<u>611 320</u> 579 464		
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>793 986</u> 766 071		<u>802 629</u> 766 071		
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700					
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							



							-	-	-	-	
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>145 418</u> 140 537						
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>194 677</u> 188 270						
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>94 263</u> 90 944						
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>140 481</u> 135 906						
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>152 473</u> 147 104						
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>180 042</u> 173 432						
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>243 622</u> 234 995						
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>372 217</u> 359 668						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>442 986</u> 427 370						

**225-105.**

							-	-	-	-	
225-105-0100	30 13015-2012	.									







					-	-	-	-	-
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900					
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700					
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100					
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600					
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400					
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400					
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500					
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500					
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900					

					-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							



							-	-	-	-	
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>58 137</u> 55 357	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	<u>65 770</u> 55 357	<u>62 152</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>37 256</u> 35 714	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	<u>41 274</u> 35 714	<u>37 922</u> 34 172
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>99 910</u> 95 536	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	<u>111 562</u> 95 536	<u>85 619</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>84 104</u> 80 357					<u>94 149</u> 80 357	

**225-106.**

							-	-	-	-	
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>781 811</u> 765 526	<u>788 658</u> 747 141	<u>774 899</u> 747 141	<u>770 046</u> 747 141	<u>779 094</u> 747 141	<u>778 426</u> 763 647	<u>793 215</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>781 001</u> 764 947	<u>787 632</u> 747 141	<u>774 307</u> 747 141	<u>769 607</u> 747 141	<u>778 370</u> 747 141	<u>777 722</u> 763 127	<u>792 045</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>884 184</u> 867 370	<u>890 362</u> 850 781	<u>877 947</u> 850 781	<u>873 568</u> 850 781	<u>881 732</u> 850 781	<u>881 129</u> 865 675	<u>894 473</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>884 744</u> 867 771	<u>891 072</u> 850 781	<u>878 357</u> 850 781	<u>873 872</u> 850 781	<u>882 233</u> 850 781	<u>881 616</u> 866 035	<u>895 282</u> 850 781



					-	-	-	-	-	-	-
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>61 431</u> 55 145	<u>59 845</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 374</u> 55 145	<u>67 574</u> 55 145	<u>73 343</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>37 542</u> 34 172	<u>36 707</u> 34 172	<u>42 167</u> 33 901	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 723</u> 34 172	<u>40 775</u> 34 172	<u>43 811</u> 34 172
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>84 518</u> 75 033	<u>82 097</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033	<u>108 836</u> 75 033	<u>96 642</u> 75 033	<u>93 895</u> 75 033	<u>102 699</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500							

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>777 146</u> 762 383	<u>778 426</u> 763 647	<u>784 799</u> 747 141	<u>783 121</u> 747 141	<u>783 012</u> 768 179	<u>781 082</u> 766 272	<u>786 798</u> 771 920
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>776 483</u> 761 903	<u>777 722</u> 763 127	<u>783 895</u> 747 141	<u>782 270</u> 747 141	<u>782 164</u> 767 516	<u>780 295</u> 765 669	<u>785 831</u> 771 139
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>879 975</u> 864 534	<u>881 129</u> 865 675	<u>886 880</u> 850 781	<u>885 366</u> 850 781	<u>885 268</u> 869 764	<u>883 526</u> 868 043	<u>888 683</u> 873 140
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>880 433</u> 864 867	<u>881 616</u> 866 035	<u>887 505</u> 850 781	<u>885 955</u> 850 781	<u>885 854</u> 870 223	<u>884 070</u> 868 460	<u>889 352</u> 873 680



					-	-	-	-	-
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>59 579</u> 55 357	<u>73 923</u> 55 145	<u>61 221</u> 55 357	<u>72 062</u> 55 145	<u>67 411</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>38 015</u> 35 714	<u>43 881</u> 33 901	<u>38 879</u> 35 714	<u>42 902</u> 33 901	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>102 112</u> 95 536	<u>106 848</u> 75 033	<u>104 618</u> 95 536	<u>98 613</u> 75 033	<u>93 288</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>86 002</u> 80 357		<u>88 163</u> 80 357		

					-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>807 735</u> 747 141	<u>777 584</u> 747 141	<u>807 735</u> 747 141	<u>766 820</u> 747 141	<u>771 402</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>806 108</u> 747 141	<u>776 907</u> 747 141	<u>806 108</u> 747 141	<u>766 482</u> 747 141	<u>770 920</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>907 575</u> 850 781	<u>880 370</u> 850 781	<u>907 575</u> 850 781	<u>870 657</u> 850 781	<u>874 791</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>908 700</u> 850 781	<u>880 838</u> 850 781	<u>908 700</u> 850 781	<u>870 890</u> 850 781	<u>875 125</u> 850 781



							-	-	-	-	
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>943 814</u> 923 264	<u>952 949</u> 898 735	<u>934 592</u> 898 735	<u>928 117</u> 898 735	<u>940 189</u> 898 735	<u>939 297</u> 920 757	<u>959 028</u> 898 735
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 486 046</u> 2 436 025	<u>2 506 096</u> 2 382 188	<u>2 465 805</u> 2 382 188	<u>2 451 594</u> 2 382 188	<u>2 478 089</u> 2 382 188	<u>2 476 131</u> 2 430 523	<u>2 519 438</u> 2 382 188
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 528 627</u> 2 479 013	<u>2 547 789</u> 2 427 563	<u>2 509 284</u> 2 427 563	<u>2 495 703</u> 2 427 563	<u>2 521 024</u> 2 427 563	<u>2 519 152</u> 2 473 755	<u>2 560 539</u> 2 427 563
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 523 617</u> 2 475 430	<u>2 541 444</u> 2 427 563	<u>2 505 621</u> 2 427 563	<u>2 492 986</u> 2 427 563	<u>2 516 543</u> 2 427 563	<u>2 514 802</u> 2 470 538	<u>2 553 306</u> 2 427 563
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>782 976</u> 766 359	<u>790 134</u> 747 141	<u>775 751</u> 747 141	<u>770 678</u> 747 141	<u>780 136</u> 747 141	<u>779 437</u> 764 395	<u>794 896</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>782 771</u> 766 212	<u>789 873</u> 747 141	<u>775 601</u> 747 141	<u>770 567</u> 747 141	<u>779 952</u> 747 141	<u>779 259</u> 764 263	<u>794 599</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 580 817</u> 2 533 714	<u>2 596 922</u> 2 490 469	<u>2 564 559</u> 2 490 469	<u>2 553 143</u> 2 490 469	<u>2 574 426</u> 2 490 469	<u>2 572 853</u> 2 529 295	<u>2 607 639</u> 2 490 469
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 579 608</u> 2 532 849	<u>2 595 391</u> 2 490 469	<u>2 563 674</u> 2 490 469	<u>2 552 487</u> 2 490 469	<u>2 573 344</u> 2 490 469	<u>2 571 803</u> 2 528 518	<u>2 605 894</u> 2 490 469
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 578 398</u> 2 531 984	<u>2 593 860</u> 2 490 469	<u>2 562 790</u> 2 490 469	<u>2 551 832</u> 2 490 469	<u>2 572 263</u> 2 490 469	<u>2 570 753</u> 2 527 742	<u>2 604 148</u> 2 490 469
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 397 878</u> 4 308 764	<u>4 433 960</u> 4 211 879	<u>4 361 454</u> 4 211 879	<u>4 335 880</u> 4 211 879	<u>4 383 559</u> 4 211 879	<u>4 380 036</u> 4 298 862	<u>4 457 970</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 165 266</u> 4 079 041	<u>4 201 220</u> 3 982 500	<u>4 128 971</u> 3 982 500	<u>4 103 488</u> 3 982 500	<u>4 150 998</u> 3 982 500	<u>4 147 487</u> 4 069 175	<u>4 225 145</u> 3 982 500
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 125 326</u> 4 040 098	<u>4 160 769</u> 3 944 929	<u>4 089 547</u> 3 944 929	<u>4 064 426</u> 3 944 929	<u>4 111 261</u> 3 944 929	<u>4 107 800</u> 4 030 372	<u>4 184 354</u> 3 944 929



					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>937 590</u> 919 070	<u>939 297</u> 920 757	<u>947 800</u> 898 735	<u>945 562</u> 898 735	<u>945 416</u> 926 804	<u>942 841</u> 924 259	<u>950 467</u> 931 794
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 472 385</u> 2 426 822	<u>2 476 131</u> 2 430 523	<u>2 494 795</u> 2 382 188	<u>2 489 881</u> 2 382 188	<u>2 489 562</u> 2 443 795	<u>2 483 909</u> 2 438 210	<u>2 500 648</u> 2 454 749
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 515 573</u> 2 470 218	<u>2 519 152</u> 2 473 755	<u>2 536 989</u> 2 427 563	<u>2 532 293</u> 2 427 563	<u>2 531 988</u> 2 486 438	<u>2 526 586</u> 2 481 101	<u>2 542 582</u> 2 496 907
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 511 472</u> 2 467 247	<u>2 514 802</u> 2 470 538	<u>2 531 396</u> 2 427 563	<u>2 527 027</u> 2 427 563	<u>2 526 744</u> 2 482 338	<u>2 521 718</u> 2 477 372	<u>2 536 600</u> 2 492 077
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>778 100</u> 763 074	<u>779 437</u> 764 395	<u>786 099</u> 747 141	<u>784 345</u> 747 141	<u>784 232</u> 769 133	<u>782 214</u> 767 139	<u>788 189</u> 773 043
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>777 932</u> 762 952	<u>779 259</u> 764 263	<u>785 870</u> 747 141	<u>784 129</u> 747 141	<u>784 016</u> 768 965	<u>782 014</u> 766 986	<u>787 943</u> 772 845
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 569 844</u> 2 526 321	<u>2 572 853</u> 2 529 295	<u>2 587 845</u> 2 490 469	<u>2 583 898</u> 2 490 469	<u>2 583 641</u> 2 539 955	<u>2 579 101</u> 2 535 469	<u>2 592 546</u> 2 548 754
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 568 854</u> 2 525 604	<u>2 571 803</u> 2 528 518	<u>2 586 495</u> 2 490 469	<u>2 582 627</u> 2 490 469	<u>2 582 376</u> 2 538 966	<u>2 577 926</u> 2 534 569	<u>2 591 102</u> 2 547 589
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 567 864</u> 2 524 887	<u>2 570 753</u> 2 527 742	<u>2 585 145</u> 2 490 469	<u>2 581 356</u> 2 490 469	<u>2 581 110</u> 2 537 976	<u>2 576 751</u> 2 533 669	<u>2 589 658</u> 2 546 423
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 373 295</u> 4 292 201	<u>4 380 036</u> 4 298 862	<u>4 413 623</u> 4 211 879	<u>4 404 781</u> 4 211 879	<u>4 404 206</u> 4 322 746	<u>4 394 034</u> 4 312 694	<u>4 424 156</u> 4 342 459
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 140 770</u> 4 062 538	<u>4 147 487</u> 4 069 175	<u>4 180 955</u> 3 982 500	<u>4 172 144</u> 3 982 500	<u>4 171 572</u> 4 092 974	<u>4 161 436</u> 4 082 958	<u>4 191 451</u> 4 112 617
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 101 179</u> 4 023 829	<u>4 107 800</u> 4 030 372	<u>4 140 792</u> 3 944 929	<u>4 132 107</u> 3 944 929	<u>4 131 542</u> 4 053 833	<u>4 121 550</u> 4 043 959	<u>4 151 139</u> 4 073 197



					-	-	-	-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>978 400</u> 898 735	<u>938 174</u> 898 735	<u>978 400</u> 898 735	<u>923 812</u> 898 735	<u>929 926</u> 898 735
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 561 958</u> 2 382 188	<u>2 473 667</u> 2 382 188	<u>2 561 958</u> 2 382 188	<u>2 442 145</u> 2 382 188	<u>2 455 562</u> 2 382 188
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 601 174</u> 2 427 563	<u>2 516 797</u> 2 427 563	<u>2 601 174</u> 2 427 563	<u>2 486 673</u> 2 427 563	<u>2 499 496</u> 2 427 563
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 591 111</u> 2 427 563	<u>2 512 611</u> 2 427 563	<u>2 591 111</u> 2 427 563	<u>2 484 585</u> 2 427 563	<u>2 496 515</u> 2 427 563
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>810 075</u> 747 141	<u>778 557</u> 747 141	<u>810 075</u> 747 141	<u>767 305</u> 747 141	<u>772 095</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>809 662</u> 747 141	<u>778 386</u> 747 141	<u>809 662</u> 747 141	<u>767 219</u> 747 141	<u>771 972</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 641 794</u> 2 490 469	<u>2 570 873</u> 2 490 469	<u>2 641 794</u> 2 490 469	<u>2 545 553</u> 2 490 469	<u>2 556 331</u> 2 490 469
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 639 366</u> 2 490 469	<u>2 569 863</u> 2 490 469	<u>2 639 366</u> 2 490 469	<u>2 545 049</u> 2 490 469	<u>2 555 611</u> 2 490 469
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 636 937</u> 2 490 469	<u>2 568 853</u> 2 490 469	<u>2 636 937</u> 2 490 469	<u>2 544 545</u> 2 490 469	<u>2 554 892</u> 2 490 469
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 534 488</u> 4 211 879	<u>4 375 602</u> 4 211 879	<u>4 534 488</u> 4 211 879	<u>4 318 876</u> 4 211 879	<u>4 343 022</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 301 393</u> 3 982 500	<u>4 143 069</u> 3 982 500	<u>4 301 393</u> 3 982 500	<u>4 086 544</u> 3 982 500	<u>4 110 604</u> 3 982 500
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 259 518</u> 3 944 929	<u>4 103 444</u> 3 944 929	<u>4 259 518</u> 3 944 929	<u>4 047 723</u> 3 944 929	<u>4 071 441</u> 3 944 929



							-	-	-	-	
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 950 909</u> 3 868 928	<u>3 985 201</u> 3 776 850	<u>3 916 292</u> 3 776 850	<u>3 891 986</u> 3 776 850	<u>3 937 301</u> 3 776 850	<u>3 933 952</u> 3 859 518	<u>4 008 019</u> 3 776 850
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 799 009</u> 3 719 325	<u>3 832 818</u> 3 628 544	<u>3 764 880</u> 3 628 544	<u>3 740 917</u> 3 628 544	<u>3 785 592</u> 3 628 544	<u>3 782 291</u> 3 710 047	<u>3 855 315</u> 3 628 544
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 781 128</u> 3 703 805	<u>3 812 838</u> 3 618 657	<u>3 749 116</u> 3 618 657	<u>3 726 640</u> 3 618 657	<u>3 768 544</u> 3 618 657	<u>3 765 447</u> 3 695 103	<u>3 833 939</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 165 151</u> 4 084 229	<u>4 195 929</u> 4 001 584	<u>4 134 080</u> 4 001 584	<u>4 112 265</u> 4 001 584	<u>4 152 937</u> 4 001 584	<u>4 149 931</u> 4 075 783	<u>4 216 410</u> 4 001 584
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 416 174</u> 4 348 859	<u>4 430 765</u> 4 309 679	<u>4 401 444</u> 4 309 679	<u>4 391 101</u> 4 309 679	<u>4 410 383</u> 4 309 679	<u>4 408 958</u> 4 344 855	<u>4 440 475</u> 4 309 679
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 403 932</u> 4 336 828	<u>4 418 459</u> 4 297 821	<u>4 389 267</u> 4 297 821	<u>4 378 970</u> 4 297 821	<u>4 398 167</u> 4 297 821	<u>4 396 748</u> 4 332 841	<u>4 428 125</u> 4 297 821
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 387 352</u> 4 320 511	<u>4 401 815</u> 4 281 677	<u>4 372 752</u> 4 281 677	<u>4 362 501</u> 4 281 677	<u>4 381 613</u> 4 281 677	<u>4 380 200</u> 4 316 542	<u>4 411 439</u> 4 281 677
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 371 619</u> 4 305 042	<u>4 386 007</u> 4 266 409	<u>4 357 095</u> 4 266 409	<u>4 346 897</u> 4 266 409	<u>4 365 909</u> 4 266 409	<u>4 364 504</u> 4 301 093	<u>4 395 580</u> 4 266 409
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 400 822</u> 4 315 953	<u>4 432 726</u> 4 230 287	<u>4 368 616</u> 4 230 287	<u>4 346 002</u> 4 230 287	<u>4 388 161</u> 4 230 287	<u>4 385 046</u> 4 307 198	<u>4 453 956</u> 4 230 287
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 500 741</u> 4 417 410	<u>4 529 986</u> 4 338 882	<u>4 471 218</u> 4 338 882	<u>4 450 489</u> 4 338 882	<u>4 489 135</u> 4 338 882	<u>4 486 279</u> 4 409 385	<u>4 549 447</u> 4 338 882
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>353 695</u> 346 440	<u>356 683</u> 338 416	<u>350 678</u> 338 416	<u>348 560</u> 338 416	<u>352 509</u> 338 416	<u>352 217</u> 345 620	<u>358 671</u> 338 416
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>541 676</u> 530 163	<u>546 644</u> 516 823	<u>536 661</u> 516 823	<u>533 139</u> 516 823	<u>539 704</u> 516 823	<u>539 219</u> 528 800	<u>549 950</u> 516 823



					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 927 545</u> 3 853 188	<u>3 933 952</u> 3 859 518	<u>3 965 873</u> 3 776 850	<u>3 957 469</u> 3 776 850	<u>3 956 923</u> 3 882 217	<u>3 947 255</u> 3 872 664	<u>3 975 883</u> 3 900 952
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 775 975</u> 3 703 806	<u>3 782 291</u> 3 710 047	<u>3 813 762</u> 3 628 544	<u>3 805 477</u> 3 628 544	<u>3 804 938</u> 3 732 426	<u>3 795 407</u> 3 723 008	<u>3 823 631</u> 3 750 897
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 759 523</u> 3 689 249	<u>3 765 447</u> 3 695 103	<u>3 794 965</u> 3 618 657	<u>3 787 194</u> 3 618 657	<u>3 786 689</u> 3 716 093	<u>3 777 749</u> 3 707 259	<u>3 804 222</u> 3 733 418
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 144 181</u> 4 070 101	<u>4 149 931</u> 4 075 783	<u>4 178 581</u> 4 001 584	<u>4 171 039</u> 4 001 584	<u>4 170 549</u> 4 096 156	<u>4 161 872</u> 4 087 582	<u>4 187 566</u> 4 112 972
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 406 232</u> 4 342 161	<u>4 408 958</u> 4 344 855	<u>4 422 541</u> 4 309 679	<u>4 418 965</u> 4 309 679	<u>4 418 733</u> 4 354 513	<u>4 414 619</u> 4 350 449	<u>4 426 800</u> 4 362 485
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 394 034</u> 4 330 160	<u>4 396 748</u> 4 332 841	<u>4 410 271</u> 4 297 821	<u>4 406 711</u> 4 297 821	<u>4 406 479</u> 4 342 457	<u>4 402 384</u> 4 338 411	<u>4 414 511</u> 4 350 394
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 377 498</u> 4 313 872	<u>4 380 200</u> 4 316 542	<u>4 393 663</u> 4 281 677	<u>4 390 119</u> 4 281 677	<u>4 389 889</u> 4 326 116	<u>4 385 811</u> 4 322 087	<u>4 397 885</u> 4 334 017
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 361 816</u> 4 298 437	<u>4 364 504</u> 4 301 093	<u>4 377 897</u> 4 266 409	<u>4 374 371</u> 4 266 409	<u>4 374 142</u> 4 310 617	<u>4 370 086</u> 4 306 609	<u>4 382 097</u> 4 318 478
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 379 085</u> 4 301 308	<u>4 385 046</u> 4 307 198	<u>4 414 744</u> 4 230 287	<u>4 406 925</u> 4 230 287	<u>4 406 417</u> 4 328 316	<u>4 397 423</u> 4 319 429	<u>4 424 057</u> 4 345 747
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 480 815</u> 4 403 986	<u>4 486 279</u> 4 409 385	<u>4 513 502</u> 4 338 882	<u>4 506 335</u> 4 338 882	<u>4 505 870</u> 4 428 743	<u>4 497 625</u> 4 420 596	<u>4 522 039</u> 4 444 721
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>351 659</u> 345 068	<u>352 217</u> 345 620	<u>354 999</u> 338 416	<u>354 267</u> 338 416	<u>354 219</u> 347 597	<u>353 377</u> 346 765	<u>355 871</u> 349 230
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>538 291</u> 527 883	<u>539 219</u> 528 800	<u>543 844</u> 516 823	<u>542 626</u> 516 823	<u>542 547</u> 532 088	<u>541 146</u> 530 704	<u>545 294</u> 534 802



					-	-	-	-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>4 080 742</u> 3 776 850	<u>3 929 737</u> 3 776 850	<u>4 080 742</u> 3 776 850	<u>3 875 825</u> 3 776 850	<u>3 898 774</u> 3 776 850
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 927 013</u> 3 628 544	<u>3 778 136</u> 3 628 544	<u>3 927 013</u> 3 628 544	<u>3 724 984</u> 3 628 544	<u>3 747 608</u> 3 628 544
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 901 188</u> 3 618 657	<u>3 761 550</u> 3 618 657	<u>3 901 188</u> 3 618 657	<u>3 711 696</u> 3 618 657	<u>3 732 917</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 281 683</u> 4 001 584	<u>4 146 148</u> 4 001 584	<u>4 281 683</u> 4 001 584	<u>4 097 760</u> 4 001 584	<u>4 118 357</u> 4 001 584
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 471 419</u> 4 309 679	<u>4 407 165</u> 4 309 679	<u>4 471 419</u> 4 309 679	<u>4 384 225</u> 4 309 679	<u>4 393 990</u> 4 309 679
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 458 933</u> 4 297 821	<u>4 394 963</u> 4 297 821	<u>4 458 933</u> 4 297 821	<u>4 372 124</u> 4 297 821	<u>4 381 845</u> 4 297 821
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 442 110</u> 4 281 677	<u>4 378 423</u> 4 281 677	<u>4 442 110</u> 4 281 677	<u>4 355 685</u> 4 281 677	<u>4 365 364</u> 4 281 677
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 426 092</u> 4 266 409	<u>4 362 736</u> 4 266 409	<u>4 426 092</u> 4 266 409	<u>4 340 117</u> 4 266 409	<u>4 349 745</u> 4 266 409
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 521 615</u> 4 230 287	<u>4 381 125</u> 4 230 287	<u>4 521 615</u> 4 230 287	<u>4 330 967</u> 4 230 287	<u>4 352 317</u> 4 230 287
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 611 468</u> 4 338 882	<u>4 482 685</u> 4 338 882	<u>4 611 468</u> 4 338 882	<u>4 436 706</u> 4 338 882	<u>4 456 277</u> 4 338 882
225-106-0300	13015-2012	.							
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>365 008</u> 338 416	<u>351 850</u> 338 416	<u>365 008</u> 338 416	<u>347 152</u> 338 416	<u>349 152</u> 338 416
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>560 485</u> 516 823	<u>538 609</u> 516 823	<u>560 485</u> 516 823	<u>530 798</u> 516 823	<u>534 123</u> 516 823



							-	-	-	-	
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>984 731</u> 962 954	<u>994 590</u> 936 482	<u>974 779</u> 936 482	<u>967 791</u> 936 482	<u>980 819</u> 936 482	<u>979 856</u> 960 249	<u>1 001 150</u> 936 482
225-106-0400	24547-2016	.									
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475		<u>21 004</u> 17 628					
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650		<u>26 729</u> 22 148					

**225-107.**

						-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 345</u> 8 952					
225-107-0102	19	.	1	500	<u>18 941</u> 18 219					
225-107-0103	20	.	1	600	<u>21 528</u> 20 686					



				,	-	-	-	-	-	-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>978 014</u> 958 429	<u>979 856</u> 960 249	<u>989 033</u> 936 482	<u>986 617</u> 936 482	<u>986 460</u> 966 775	<u>983 681</u> 964 028	<u>991 911</u> 972 161
225-106-0400	24547-2016	.									
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475							
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650							

				,	-	-	-	.	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300							
225-107-0102	19	.	1	500							
225-107-0103	20	.	1	600							



				,	-	-	-	-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>1 022 057</u> 936 482	<u>978 644</u> 936 482	<u>1 022 057</u> 936 482	<u>963 145</u> 936 482	<u>969 742</u> 936 482
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475					
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650					

				,	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300					
225-107-0102	19	.	1	500					
225-107-0103	20	.	1	600					



						-	-	-		-	-
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>70 902</u> 68 112						
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>53 149</u> 51 057						
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>44 543</u> 42 760						
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>36 464</u> 34 821	<u>40 883</u> 34 821	<u>37 299</u> 34 821	<u>38 249</u> 34 821			
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>39 515</u> 37 946	<u>43 533</u> 37 946	<u>40 274</u> 37 946	<u>41 138</u> 37 946	<u>44 509</u> 40 681	<u>44 129</u> 40 681	<u>43 294</u> 40 681
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>19 636</u> 18 304	<u>23 654</u> 18 304	<u>20 395</u> 18 304	<u>21 260</u> 18 304	<u>21 179</u> 17 628	<u>20 800</u> 17 628	<u>19 965</u> 17 628
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>25 211</u> 23 482	<u>30 434</u> 23 482	<u>26 198</u> 23 482	<u>27 321</u> 23 482	<u>28 402</u> 23 776	<u>27 909</u> 23 776	<u>26 824</u> 23 776
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>61 378</u> 59 054						
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>44 766</u> 43 118						
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>59 155</u> 56 945						
225-107-0114	11	.	1	300	<u>10 224</u> 9 814						
225-107-0115	12	.	1	500	<u>19 044</u> 18 321						
225-107-0116	13	.	1	600	<u>23 671</u> 22 787						



					-	-	-	.	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000							
225-107-0105	43	.	1	1500							
225-107-0106	44	.	1	1300							
225-107-0107	45	.	1	1100							
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>48 310</u> 40 681	<u>47 362</u> 40 681	<u>50 398</u> 40 681				
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>24 981</u> 17 628	<u>24 033</u> 17 628	<u>27 069</u> 17 628	<u>23 716</u> 17 515	<u>22 915</u> 17 515	<u>26 923</u> 17 515	<u>25 626</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>33 344</u> 23 776	<u>32 112</u> 23 776	<u>36 059</u> 23 776				
225-107-0111	3	.	1	1600							
225-107-0112	4	.	1	1100							
225-107-0113	5	.	1	1500							
225-107-0114	11	.	1	300							
225-107-0115	12	.	1	500							
225-107-0116	13	.	1	600							



				,	-	-	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000					
225-107-0105	43	.	1	1500					
225-107-0106	44	.	1	1300					
225-107-0107	45	.	1	1100					
225-107-0108	46	.	1	1000					
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>27 217</u> 17 515	<u>29 004</u> 17 515	<u>28 319</u> 17 515	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300					
225-107-0111	3	.	1	1600					
225-107-0112	4	.	1	1100					
225-107-0113	5	.	1	1500					
225-107-0114	11	.	1	300					
225-107-0115	12	.	1	500					
225-107-0116	13	.	1	600					



						-	-	-		-	-
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>15 834</u> 15 179	<u>17 541</u> 15 179	<u>16 156</u> 15 179	<u>16 524</u> 15 179	<u>15 142</u> 13 560	<u>14 981</u> 13 560	<u>14 626</u> 13 560
225-107-0300	, 13015-2012	.									
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>25 096</u> 24 463	<u>24 463</u> 24 463	<u>25 328</u> 24 463	<u>25 592</u> 24 463	<u>25 816</u> 24 463	<u>25 696</u> 24 463	<u>25 451</u> 24 463
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>29 301</u> 28 535	<u>28 535</u> 28 535	<u>29 591</u> 28 535	<u>29 920</u> 28 535	<u>30 201</u> 28 535	<u>30 050</u> 28 535	<u>29 745</u> 28 535
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>37 965</u> 37 009	<u>37 009</u> 37 009	<u>38 314</u> 37 009	<u>38 712</u> 37 009	<u>39 051</u> 37 009	<u>38 869</u> 37 009	<u>38 500</u> 37 009
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>40 816</u> 39 804	<u>39 804</u> 39 804	<u>41 180</u> 39 804	<u>41 595</u> 39 804	<u>41 948</u> 39 804	<u>41 759</u> 39 804	<u>41 374</u> 39 804
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>54 521</u> 53 005	<u>53 005</u> 53 005	<u>55 120</u> 53 005	<u>55 803</u> 53 005	<u>56 385</u> 53 005	<u>56 073</u> 53 005	<u>55 440</u> 53 005
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>71 894</u> 69 986	<u>69 986</u> 69 986	<u>72 623</u> 69 986	<u>73 453</u> 69 986	<u>74 160</u> 69 986	<u>73 781</u> 69 986	<u>73 011</u> 69 986
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>84 915</u> 82 654	<u>82 654</u> 82 654	<u>85 781</u> 82 654	<u>86 766</u> 82 654	<u>87 606</u> 82 654	<u>87 156</u> 82 654	<u>86 242</u> 82 654
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>95 880</u> 93 313	<u>93 313</u> 93 313	<u>96 867</u> 93 313	<u>97 991</u> 93 313	<u>98 948</u> 93 313	<u>98 435</u> 93 313	<u>97 393</u> 93 313
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>116 531</u> 113 499	<u>113 499</u> 113 499	<u>117 669</u> 113 499	<u>118 966</u> 113 499	<u>120 071</u> 113 499	<u>119 479</u> 113 499	<u>118 277</u> 113 499
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>147 474</u> 143 746	<u>143 746</u> 143 746	<u>148 840</u> 143 746	<u>150 396</u> 143 746	<u>151 722</u> 143 746	<u>151 012</u> 143 746	<u>149 569</u> 143 746



					-	-	-	.	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>16 758</u> 13 560	<u>16 355</u> 13 560	<u>17 646</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560
225-107-0300	, 13015-2012	.									
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 525</u> 21 993	<u>22 433</u> 21 902	<u>22 706</u> 22 172	<u>22 795</u> 20 987	<u>22 137</u> 20 987	<u>21 905</u> 20 987	<u>22 338</u> 20 987
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 263</u> 25 620	<u>26 148</u> 25 506	<u>26 489</u> 25 844	<u>26 601</u> 24 363	<u>25 779</u> 24 363	<u>25 489</u> 24 363	<u>26 029</u> 24 363
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 529</u> 33 719	<u>34 390</u> 33 582	<u>34 802</u> 33 989	<u>34 936</u> 32 202	<u>33 944</u> 32 202	<u>33 594</u> 32 202	<u>34 246</u> 32 202
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>37 157</u> 36 299	<u>37 012</u> 36 155	<u>37 442</u> 36 580	<u>37 582</u> 34 715	<u>36 546</u> 34 715	<u>36 181</u> 34 715	<u>36 862</u> 34 715
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>48 530</u> 47 267	<u>48 291</u> 47 031	<u>48 999</u> 47 730	<u>49 229</u> 44 661	<u>47 525</u> 44 661	<u>46 924</u> 44 661	<u>48 044</u> 44 661
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>64 320</u> 62 723	<u>64 030</u> 62 435	<u>64 890</u> 63 286	<u>65 170</u> 59 555	<u>63 099</u> 59 555	<u>62 369</u> 59 555	<u>63 731</u> 59 555
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>76 037</u> 74 144	<u>75 692</u> 73 803	<u>76 714</u> 74 813	<u>77 047</u> 70 383	<u>74 587</u> 70 383	<u>73 720</u> 70 383	<u>75 337</u> 70 383
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>85 844</u> 83 695	<u>85 451</u> 83 306	<u>86 616</u> 84 458	<u>86 995</u> 79 406	<u>84 190</u> 79 406	<u>83 201</u> 79 406	<u>85 045</u> 79 406
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>104 952</u> 102 402	<u>104 498</u> 101 954	<u>105 842</u> 103 282	<u>106 280</u> 97 454	<u>103 043</u> 97 454	<u>101 902</u> 97 454	<u>104 030</u> 97 454
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>133 873</u> 130 720	<u>133 328</u> 130 181	<u>134 942</u> 131 776	<u>135 467</u> 124 781	<u>131 583</u> 124 781	<u>130 213</u> 124 781	<u>132 767</u> 124 781



					-	-	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>17 057</u> 13 560	<u>17 889</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>17 369</u> 13 560	<u>16 328</u> 13 560
225-107-0300	, 13015-2012	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 611</u> 20 987	<u>22 531</u> 20 987	<u>22 266</u> 20 987	<u>21 751</u> 20 987	<u>21 970</u> 20 987
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 370</u> 24 363	<u>26 270</u> 24 363	<u>25 939</u> 24 363	<u>25 296</u> 24 363	<u>25 570</u> 24 363
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 658</u> 32 202	<u>34 537</u> 32 202	<u>34 137</u> 32 202	<u>33 361</u> 32 202	<u>33 691</u> 32 202
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>37 291</u> 34 715	<u>37 165</u> 34 715	<u>36 748</u> 34 715	<u>35 938</u> 34 715	<u>36 283</u> 34 715
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>48 751</u> 44 661	<u>48 543</u> 44 661	<u>47 857</u> 44 661	<u>46 524</u> 44 661	<u>47 091</u> 44 661
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>64 589</u> 59 555	<u>64 337</u> 59 555	<u>63 503</u> 59 555	<u>61 883</u> 59 555	<u>62 573</u> 59 555
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>76 357</u> 70 383	<u>76 057</u> 70 383	<u>75 067</u> 70 383	<u>73 143</u> 70 383	<u>73 962</u> 70 383
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>86 208</u> 79 406	<u>85 866</u> 79 406	<u>84 737</u> 79 406	<u>82 543</u> 79 406	<u>83 477</u> 79 406
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>105 372</u> 97 454	<u>104 977</u> 97 454	<u>103 675</u> 97 454	<u>101 143</u> 97 454	<u>102 221</u> 97 454
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>134 377</u> 124 781	<u>133 904</u> 124 781	<u>132 341</u> 124 781	<u>129 302</u> 124 781	<u>130 596</u> 124 781



						-	-	-		-	-
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>175 033</u> 170 647	<u>170 647</u> 170 647	<u>176 627</u> 170 647	<u>178 442</u> 170 647	<u>179 989</u> 170 647	<u>179 160</u> 170 647	<u>177 477</u> 170 647

**225-109.**

						-	-	-		-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>97 776</u> 94 196	<u>106 615</u> 94 196	<u>99 446</u> 94 196	<u>101 347</u> 94 196			
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>150 157</u> 145 183						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>224 453</u> 216 071	<u>245 345</u> 216 071	<u>228 400</u> 216 071	<u>232 894</u> 216 071			
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>123 862</u> 119 643	<u>133 906</u> 119 643	<u>125 759</u> 119 643	<u>127 920</u> 119 643	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>151 355</u> 146 217						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>140 934</u> 134 643	<u>157 808</u> 134 643	<u>144 122</u> 134 643	<u>147 752</u> 134 643	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>249 462</u> 240 791						
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>173 301</u> 167 243						



					-	-	-	.	-	-	-
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>158 099</u> 154 397	<u>157 463</u> 153 769	<u>159 345</u> 155 629	<u>159 958</u> 147 469	<u>155 427</u> 147 469	<u>153 829</u> 147 469	<u>156 808</u> 147 469

					-		-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200							
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>135 634</u> 117 974	<u>130 667</u> 120 867	<u>129 718</u> 120 867	<u>127 631</u> 120 867	<u>139 306</u> 117 974	<u>144 202</u> 117 974	<u>140 169</u> 120 867
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100							
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>160 330</u> 131 987	<u>152 720</u> 137 049	<u>151 126</u> 137 049	<u>147 620</u> 137 049	<u>166 499</u> 131 987	<u>174 725</u> 131 987	<u>168 685</u> 137 049
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400							
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800							



					-	-	-	-	-
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>158 687</u> 147 469	<u>158 134</u> 147 469	<u>156 311</u> 147 469	<u>152 766</u> 147 469	<u>154 275</u> 147 469

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200					
225-109-0102	2	.	1	2900					
225-109-0103	3	.	1	5200					
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>137 801</u> 120 867	<u>145 391</u> 120 867	<u>143 590</u> 117 974	<u>141 142</u> 117 974	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100					
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>164 706</u> 137 049	<u>177 457</u> 137 049	<u>173 696</u> 131 987	<u>169 584</u> 131 987	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400					
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800					



						-	-	-		-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>281 185</u> 271 121						
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>128 103</u> 123 631						
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>307 684</u> 297 311						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>96 856</u> 93 557						
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>217 942</u> 210 589						
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>57 803</u> 55 357	<u>64 231</u> 55 357	<u>59 017</u> 55 357	<u>60 400</u> 55 357	<u>66 685</u> 54 241	<u>63 551</u> 54 241	<u>70 210</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>102 844</u> 98 214	<u>115 298</u> 98 214	<u>105 197</u> 98 214	<u>107 876</u> 98 214	<u>117 906</u> 94 018	<u>111 835</u> 94 018	<u>124 736</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>91 493</u> 88 089						
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>97 658</u> 93 750	<u>107 702</u> 93 750	<u>99 556</u> 93 750	<u>101 716</u> 93 750	<u>109 958</u> 90 402	<u>105 062</u> 90 402	<u>115 466</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>126 573</u> 121 991						
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>151 283</u> 145 089	<u>167 354</u> 145 089	<u>154 319</u> 145 089	<u>157 776</u> 145 089	<u>172 705</u> 141 479	<u>164 872</u> 141 479	<u>181 518</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>188 138</u> 181 019						



					-		-	-	-	-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500							
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800							
225-109-0111	78	.	1	6200							
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400							
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>65 118</u> 54 241	<u>60 693</u> 54 693	<u>60 086</u> 54 693	<u>58 750</u> 54 693	<u>67 468</u> 54 241	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 774</u> 54 693
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>114 870</u> 94 018	<u>107 420</u> 95 916	<u>106 244</u> 95 916	<u>103 655</u> 95 916	<u>119 423</u> 94 018	<u>125 495</u> 94 018	<u>119 203</u> 95 916
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>107 510</u> 90 402	<u>102 397</u> 92 933	<u>101 448</u> 92 933	<u>99 361</u> 92 933	<u>111 182</u> 90 402	<u>116 078</u> 90 402	<u>111 900</u> 92 933
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>168 788</u> 141 479	<u>161 384</u> 146 270	<u>159 866</u> 146 270	<u>156 526</u> 146 270	<u>174 664</u> 141 479	<u>182 497</u> 141 479	<u>176 588</u> 146 270
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900							



					-	-	-	-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500					
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800					
225-109-0111	78	.	1	6200					
225-109-0112	79	.	1	2000					
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400					
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>65 259</u> 54 693	<u>70 117</u> 54 693	<u>70 210</u> 54 241	<u>68 643</u> 54 241	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>116 267</u> 95 916	<u>125 679</u> 95 916	<u>124 736</u> 94 018	<u>121 700</u> 94 018	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300					
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>109 532</u> 92 933	<u>117 122</u> 92 933	<u>115 466</u> 90 402	<u>113 018</u> 90 402	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000					
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>172 799</u> 146 270	<u>184 943</u> 146 270	<u>181 518</u> 141 479	<u>177 601</u> 141 479	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900					



					,	.	-	-	-	.	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>285 373</u> <u>275 018</u>							

**225-2.**  
**225-201.**

					,	.	-	-	-	-	
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 638</u> 31 641	<u>40 014</u> 34 189	<u>45 739</u> 35 722	<u>42 556</u> 35 722	<u>44 025</u> 35 722	<u>45 984</u> 35 722	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>84 567</u> 74 107	<u>80 522</u> 74 107	<u>79 095</u> 74 107	<u>81 755</u> 74 107	<u>83 433</u> 74 107	<u>82 939</u> 74 107	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>100 275</u> 84 821	<u>94 173</u> 84 821	<u>92 021</u> 84 821	<u>96 034</u> 84 821	<u>98 563</u> 84 821	<u>97 819</u> 84 821	
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>124 533</u> 102 679	<u>115 816</u> 102 679	<u>112 742</u> 102 679	<u>118 474</u> 102 679	<u>122 088</u> 102 679	<u>121 025</u> 102 679	
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>183 316</u> 151 786	<u>170 758</u> 151 786	<u>166 329</u> 151 786	<u>174 587</u> 151 786	<u>179 793</u> 151 786	<u>178 262</u> 151 786	

**225-202.**

					,	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--



				,	-		-	-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800							

				,	-	-	-	.	-		-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>45 739</u> 35 722	<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 311</u> 74 107	<u>78 146</u> 74 107	<u>79 494</u> 74 107	<u>59 012</u> 56 250	<u>66 545</u> 56 250	<u>61 428</u> 54 512	<u>60 717</u> 54 512
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>95 364</u> 84 821	<u>90 590</u> 84 821	<u>92 622</u> 84 821	<u>88 084</u> 83 929	<u>99 446</u> 83 929	<u>93 887</u> 83 441	<u>92 813</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>117 517</u> 102 679	<u>110 698</u> 102 679	<u>113 600</u> 102 679	<u>108 408</u> 102 679	<u>124 639</u> 102 679	<u>115 225</u> 100 527	<u>113 692</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>173 209</u> 151 786	<u>163 384</u> 151 786	<u>167 566</u> 151 786	<u>205 534</u> 158 203	<u>174 048</u> 165 582	<u>194 136</u> 158 203	<u>190 004</u> 158 203

				,	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



				,	-	-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800					

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000						
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>59 151</u> 54 512	<u>82 907</u> 80 293	<u>82 340</u> 79 732	<u>84 020</u> 81 393	<u>60 435</u> 56 250	<u>62 056</u> 56 250
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>90 452</u> 83 441	<u>97 771</u> 94 151	<u>96 915</u> 93 305	<u>99 450</u> 95 810	<u>90 230</u> 83 929	<u>92 674</u> 83 929
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>110 319</u> 100 527	<u>120 956</u> 116 007	<u>119 733</u> 114 799	<u>123 354</u> 118 377	<u>111 474</u> 102 679	<u>114 966</u> 102 679
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>195 418</u> 158 203	<u>178 163</u> 170 987	<u>176 401</u> 169 246	<u>181 618</u> 174 401	<u>206 531</u> 158 203	<u>210 093</u> 158 203

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



							-	-	-	-	
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>70 976</u> 56 564	<u>74 505</u> 64 795	<u>70 729</u> 64 795	<u>69 398</u> 64 795	<u>71 880</u> 64 795	<u>71 718</u> 68 943	<u>67 549</u> 56 564
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 901</u> 39 928	<u>43 577</u> 40 286	<u>42 390</u> 40 286	<u>41 971</u> 40 286	<u>42 752</u> 40 286	<u>42 701</u> 41 590	<u>43 823</u> 39 928
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 455</u> 44 731	<u>53 830</u> 48 652	<u>51 888</u> 48 652	<u>51 203</u> 48 652	<u>52 480</u> 48 652	<u>52 397</u> 50 785	<u>50 693</u> 44 731
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 275</u> 48 690	<u>65 512</u> 57 018	<u>62 211</u> 57 018	<u>61 047</u> 57 018	<u>63 217</u> 57 018	<u>63 076</u> 60 645	<u>58 279</u> 48 690
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.									
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>29 649</u> 28 571					<u>32 301</u> 28 571	<u>26 906</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>140 700</u> 126 542	<u>135 358</u> 126 542	<u>133 473</u> 126 542	<u>136 986</u> 126 542	<u>113 236</u> 109 169	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>62 103</u> 58 644	<u>114 721</u> 100 877	<u>109 381</u> 100 877	<u>107 497</u> 100 877	<u>111 009</u> 100 877	<u>72 046</u> 58 644	<u>112 877</u> 107 143
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>113 117</u> 99 322	<u>107 790</u> 99 322	<u>105 911</u> 99 322	<u>109 414</u> 99 322	<u>109 226</u> 105 215	<u>116 477</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>99 103</u> 85 378	<u>93 735</u> 85 378	<u>91 842</u> 85 378	<u>95 372</u> 85 378	<u>95 147</u> 91 282	<u>101 602</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>101 608</u> 98 151	<u>111 374</u> 97 428	<u>105 973</u> 97 428	<u>104 068</u> 97 428	<u>107 620</u> 97 428	<u>107 343</u> 103 317	<u>107 657</u> 101 935



					-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>73 446</u> 64 795	<u>72 986</u> 64 795	<u>72 956</u> 70 568	<u>72 426</u> 70 045	<u>73 995</u> 71 595
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>43 244</u> 40 286	<u>43 099</u> 40 286	<u>43 090</u> 42 100	<u>42 923</u> 41 936	<u>43 416</u> 42 423
225-202-0103	3	.	1	900	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>53 285</u> 48 652	<u>53 048</u> 48 652	<u>53 033</u> 51 621	<u>52 760</u> 51 352	<u>53 567</u> 52 149
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>64 586</u> 57 018	<u>64 184</u> 57 018	<u>64 157</u> 62 065	<u>63 694</u> 61 608	<u>65 066</u> 62 963
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.									
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>26 655</u> 24 408	<u>26 104</u> 24 408			<u>29 414</u> 24 408	<u>28 789</u> 24 408	<u>30 793</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476			<u>139 201</u> 126 542	<u>138 550</u> 126 542	<u>138 510</u> 134 713	<u>137 760</u> 133 972	<u>139 980</u> 136 166
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 506</u> 107 143	<u>110 608</u> 107 143	<u>113 223</u> 100 877	<u>112 572</u> 100 877	<u>112 444</u> 108 957	<u>111 702</u> 108 225	<u>113 898</u> 110 394
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>111 623</u> 99 322	<u>110 974</u> 99 322	<u>110 987</u> 107 523	<u>110 235</u> 106 780	<u>112 463</u> 108 981
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>97 597</u> 85 378	<u>96 943</u> 85 378	<u>96 909</u> 93 595	<u>96 155</u> 92 850	<u>98 387</u> 95 056
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>107 282</u> 101 935	<u>105 362</u> 101 935	<u>109 859</u> 97 428	<u>109 200</u> 97 428	<u>109 096</u> 105 624	<u>108 344</u> 104 881	<u>110 570</u> 107 082



					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>71 276</u> 56 564	<u>71 466</u> 64 795	<u>72 347</u> 56 564	<u>68 512</u> 64 795	<u>69 769</u> 64 795
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 995</u> 39 928	<u>42 622</u> 40 286	<u>45 331</u> 39 928	<u>41 693</u> 40 286	<u>42 088</u> 40 286
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 610</u> 44 731	<u>52 267</u> 48 652	<u>53 160</u> 44 731	<u>50 748</u> 48 652	<u>51 394</u> 48 652
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 537</u> 48 690	<u>62 855</u> 57 018	<u>62 474</u> 48 690	<u>60 272</u> 57 018	<u>61 372</u> 57 018
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.							
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>30 150</u> 28 571		<u>30 720</u> 28 571		
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>136 400</u> 126 542		<u>132 220</u> 126 542	<u>163 598</u> 155 790
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>63 981</u> 58 644	<u>110 423</u> 100 877	<u>66 120</u> 58 644	<u>106 245</u> 100 877	<u>108 023</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 735</u> 100 564	<u>108 830</u> 99 322	<u>123 246</u> 100 564	<u>104 662</u> 99 322	<u>106 436</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 901</u> 85 876	<u>94 782</u> 85 378	<u>108 424</u> 85 876	<u>90 583</u> 85 378	<u>92 370</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>103 508</u> 98 151	<u>107 027</u> 97 428	<u>105 914</u> 98 151	<u>102 802</u> 97 428	<u>104 600</u> 97 428



							-	-	-	-	
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>6 857</u> 6 696	<u>6 153</u> 5 714	<u>5 997</u> 5 714	<u>5 941</u> 5 714	<u>6 044</u> 5 714	<u>7 149</u> 6 696	
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080		
225-202-1209	5	.	1	73							

**225-203.**

							-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 753</u> 67 655	<u>113 489</u> 99 483	<u>108 074</u> 99 483	<u>106 163</u> 99 483	<u>109 725</u> 99 483	<u>109 534</u> 105 474	<u>111 877</u> 106 092
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 625</u> 74 454	<u>134 277</u> 120 070	<u>128 881</u> 120 070	<u>126 978</u> 120 070	<u>130 526</u> 120 070	<u>130 293</u> 125 997	<u>83 699</u> 74 454
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>135 460</u> 121 178	<u>130 038</u> 121 178	<u>128 125</u> 121 178	<u>131 691</u> 121 178	<u>131 485</u> 127 162	<u>136 500</u> 119 952



					-	-	-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5			<u>6 109</u> 5 714	<u>6 090</u> 5 714	<u>6 089</u> 5 953	<u>6 067</u> 5 932	<u>6 132</u> 5 996
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							
225-202-1207	15-5	.	1	88			<u>6 583</u> 6 080	<u>6 561</u> 6 080			
225-202-1209	5	.	1	73							

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>111 501</u> 106 092	<u>109 575</u> 106 092	<u>111 970</u> 99 483	<u>111 310</u> 99 483	<u>111 324</u> 107 821	<u>110 559</u> 107 065	<u>112 825</u> 109 303
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>82 750</u> 74 454	<u>80 662</u> 74 454	<u>132 764</u> 120 070	<u>132 106</u> 120 070	<u>132 060</u> 128 318	<u>131 303</u> 127 570	<u>133 544</u> 129 784
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>133 939</u> 121 178	<u>133 278</u> 121 178	<u>133 272</u> 129 506	<u>132 508</u> 128 751	<u>134 771</u> 130 987



					-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>6 913</u> 6 696	<u>6 027</u> 5 714	<u>6 975</u> 6 696	<u>5 905</u> 5 714	<u>5 957</u> 5 714
225-202-1204	10 -3	.	1	190					<u>23 702</u> 22 790
225-202-1206	15-8	.	1	165					<u>21 261</u> 20 456
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 491</u> 6 080		<u>6 320</u> 6 080	<u>6 413</u> 6 080
225-202-1209	5	.	1	73					<u>10 117</u> 9 747

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>72 658</u> 67 655	<u>109 130</u> 99 483	<u>75 071</u> 67 655	<u>104 893</u> 99 483	<u>106 697</u> 99 483
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>79 523</u> 74 454	<u>129 934</u> 120 070	<u>81 928</u> 74 454	<u>125 713</u> 120 070	<u>127 510</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 852</u> 119 952	<u>131 096</u> 121 178	<u>143 390</u> 119 952	<u>126 854</u> 121 178	<u>128 659</u> 121 178



							-	-	-	-	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 130</u> 179 560	<u>144 742</u> 130 411	<u>139 346</u> 130 411	<u>137 443</u> 130 411	<u>140 991</u> 130 411	<u>140 517</u> 136 100	<u>197 232</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>120 990</u> 106 905	<u>115 579</u> 106 905	<u>113 670</u> 106 905	<u>117 229</u> 106 905	<u>117 022</u> 112 875	<u>126 671</u> 110 343
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>150 848</u> 136 409	<u>145 437</u> 136 409	<u>143 528</u> 136 409	<u>147 086</u> 136 409	<u>146 835</u> 142 335	<u>195 677</u> 177 996
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742						
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>91 931</u> 88 046					<u>102 752</u> 89 146	<u>98 702</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 724</u> 14 286	<u>16 006</u> 14 286	<u>15 257</u> 14 812	<u>15 451</u> 15 003	<u>15 483</u> 15 035	<u>15 689</u> 14 286	<u>15 291</u> 14 286
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 038</u> 10 714	<u>11 972</u> 10 714	<u>11 426</u> 11 098	<u>11 567</u> 11 238	<u>11 591</u> 11 261	<u>11 741</u> 10 714	<u>11 451</u> 10 714
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>9 809</u> 8 482	<u>9 291</u> 8 482	<u>9 109</u> 8 482	<u>9 449</u> 8 482	<u>9 427</u> 9 051	
225-203-1000	13015-2012	.									







					-	-	-	-	-
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 559</u> 179 560	<u>140 399</u> 130 411	<u>204 090</u> 179 560	<u>136 177</u> 130 411	<u>137 974</u> 130 411
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>132 012</u> 110 343	<u>116 635</u> 106 905	<u>133 547</u> 110 343	<u>112 401</u> 106 905	<u>114 203</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>201 019</u> 177 996	<u>146 493</u> 136 409	<u>202 554</u> 177 996	<u>142 259</u> 136 409	<u>144 061</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>93 860</u> 88 046		<u>127 179</u> 118 800		
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 906</u> 14 286	<u>15 906</u> 14 918	<u>15 114</u> 14 286	<u>15 448</u> 14 918	<u>15 300</u> 14 855
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 170</u> 10 714	<u>11 899</u> 11 176	<u>11 322</u> 10 714	<u>11 565</u> 11 176	<u>11 457</u> 11 129
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>9 392</u> 8 482		<u>8 987</u> 8 482	<u>9 160</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012	.							



							-	-	-	-	
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 010</u> 1 964	<u>3 084</u> 2 946	<u>3 041</u> 2 946	<u>3 026</u> 2 946	<u>3 054</u> 2 946	<u>2 090</u> 1 964	<u>2 057</u> 1 964
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 665</u> 2 589	<u>4 722</u> 4 464	<u>4 636</u> 4 464	<u>4 605</u> 4 464	<u>4 662</u> 4 464	<u>2 826</u> 2 589	<u>2 759</u> 2 589
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>76 938</u> 70 982	<u>74 781</u> 70 982	<u>74 020</u> 70 982	<u>75 439</u> 70 982		

**225-204.**

							-	-	-	-	
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951	<u>375 824</u> 354 775	<u>373 027</u> 354 775
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>265 035</u> 246 760	<u>258 562</u> 246 760	<u>256 279</u> 246 760	<u>260 535</u> 246 760	<u>260 257</u> 253 871	<u>453 166</u> 431 155
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831	<u>360 405</u> 336 922	<u>357 048</u> 336 922
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>468 047</u> 437 277	<u>457 259</u> 437 277	<u>453 454</u> 437 277	<u>460 548</u> 437 277	<u>460 085</u> 449 129	
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808	<u>1 641 867</u> 1 574 106	<u>1 634 594</u> 1 574 106
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286	<u>1 877 435</u> 1 799 582	<u>1 869 043</u> 1 799 582
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653	<u>3 018 936</u> 2 901 738	<u>3 007 075</u> 2 901 738



					-	-	-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 047</u> 2 001	<u>2 033</u> 1 964	<u>3 072</u> 2 946	<u>3 067</u> 2 946	<u>3 066</u> 3 012	<u>3 060</u> 3 006	<u>3 078</u> 3 024
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 739</u> 2 663	<u>2 711</u> 2 589	<u>4 698</u> 4 464	<u>4 687</u> 4 464	<u>4 687</u> 4 596	<u>4 675</u> 4 584	<u>4 710</u> 4 620
225-203-1005	9	.	1	1000			<u>76 333</u> 70 982	<u>76 070</u> 70 982	<u>76 053</u> 74 281	<u>75 750</u> 73 982	<u>76 647</u> 74 868

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	<u>397 750</u> 379 951	<u>375 014</u> 348 640	<u>354 159</u> 339 152
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>263 219</u> 246 760	<u>262 430</u> 246 760	<u>455 454</u> 423 700	<u>259 825</u> 246 760
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831	<u>380 288</u> 360 831	<u>360 999</u> 331 096	<u>338 395</u> 322 085
225-204-0105	4-	.	1	5000			<u>465 021</u> 437 277	<u>463 705</u> 437 277		<u>459 364</u> 437 277
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808	<u>1 746 045</u> 1 685 808	<u>1 628 265</u> 1 546 886	<u>1 556 263</u> 1 504 786
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286	<u>1 996 431</u> 1 927 286	<u>1 862 035</u> 1 768 464	<u>1 779 411</u> 1 720 333
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653	<u>3 213 054</u> 3 107 653	<u>2 990 850</u> 2 851 561	<u>2 864 300</u> 2 773 952



					-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 025</u> 1 964	<u>3 049</u> 2 946	<u>2 043</u> 1 964	<u>3 015</u> 2 946	<u>3 030</u> 2 946
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 695</u> 2 589	<u>4 653</u> 4 464	<u>2 730</u> 2 589	<u>4 585</u> 4 464	<u>4 614</u> 4 464
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>75 202</u> 70 982		<u>73 514</u> 70 982	<u>74 232</u> 70 982

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951			
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>329 626</u> 298 539	<u>254 761</u> 246 760	<u>256 916</u> 246 760	<u>262 378</u> 256 657	<u>261 470</u> 255 760	<u>264 159</u> 258 417
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831			
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>450 924</u> 437 277	<u>454 516</u> 437 277	<u>463 620</u> 453 772	<u>462 106</u> 452 277	<u>466 588</u> 456 705
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808			
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286			
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653			



							-	-	-	-	
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944	<u>3 088 606</u> 2 964 570	<u>3 075 627</u> 2 964 570
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790	<u>266 277</u> 252 848	<u>264 598</u> 252 848
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>183 031</u> 168 755	<u>177 853</u> 168 755	<u>176 027</u> 168 755	<u>179 432</u> 168 755	<u>179 210</u> 174 445	<u>203 762</u> 189 266
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981	<u>383 867</u> 363 207	<u>381 181</u> 363 207
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>141 109</u> 124 808	<u>134 852</u> 124 808	<u>132 645</u> 124 808	<u>136 759</u> 124 808	<u>136 491</u> 131 683	<u>145 224</u> 126 368
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	<u>468 282</u> 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400	<u>445 153</u> 420 556	<u>441 908</u> 420 556
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147	<u>739 142</u> 706 044	<u>735 337</u> 706 044
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660	<u>671 057</u> 639 294	<u>667 252</u> 639 294
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	<u>533 496</u> 509 595	<u>528 744</u> 509 595	<u>535 781</u> 509 595	<u>510 351</u> 475 829	<u>505 338</u> 475 829
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>419 012</u> 391 446	<u>409 346</u> 391 446	<u>405 937</u> 391 446	<u>412 293</u> 391 446	<u>411 878</u> 402 066	<u>514 165</u> 484 483
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>421 078</u> 369 670						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	<u>703 690</u> 673 092	<u>697 749</u> 673 092	<u>706 546</u> 673 092	<u>672 318</u> 628 492	<u>666 052</u> 628 492
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526	<u>813 162</u> 760 555	<u>805 665</u> 760 555



					-	-	-	-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944	<u>3 285 771</u> 3 174 944	<u>3 061 591</u> 2 913 307	<u>2 928 856</u> 2 834 018
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790	<u>282 326</u> 270 790	<u>265 085</u> 248 475	<u>251 481</u> 241 713
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>181 579</u> 168 755	<u>180 947</u> 168 755	<u>208 338</u> 185 994	<u>178 863</u> 168 755
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981	<u>406 553</u> 388 981	<u>382 689</u> 356 926	<u>362 051</u> 347 212
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>139 354</u> 124 808	<u>138 591</u> 124 808	<u>151 400</u> 126 368	<u>136 073</u> 124 808
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400	<u>471 240</u> 450 400	<u>444 054</u> 413 284	<u>419 616</u> 402 036
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147	<u>785 142</u> 756 147	<u>734 096</u> 693 835	<u>699 635</u> 674 952
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660	<u>712 225</u> 684 660	<u>667 189</u> 628 239	<u>634 548</u> 611 141
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595	<u>538 066</u> 509 595	<u>511 719</u> 467 601	<u>478 709</u> 454 875
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>416 301</u> 391 446	<u>415 122</u> 391 446	<u>520 393</u> 476 105	<u>411 232</u> 391 446
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092	<u>709 402</u> 673 092	<u>673 434</u> 617 625	<u>631 253</u> 600 815
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526	<u>858 153</u> 814 526	<u>814 345</u> 747 404	<u>763 643</u> 727 062



					-	-	-	-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944			
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790			
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>182 847</u> 159 562	<u>174 812</u> 168 755	<u>176 537</u> 168 755	<u>180 906</u> 176 673	<u>180 180</u> 175 955	<u>182 331</u> 178 081
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981			
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>153 175</u> 126 368	<u>131 178</u> 124 808	<u>133 261</u> 124 808	<u>138 541</u> 134 375	<u>137 663</u> 133 508	<u>140 263</u> 136 077
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400			
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147			
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660			
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595			
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>454 123</u> 408 447	<u>403 670</u> 391 446	<u>406 889</u> 391 446	<u>415 046</u> 406 226	<u>413 689</u> 404 886	<u>417 705</u> 408 854
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092			
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526			



							-	-	-	-	
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994	<u>1 366 008</u> 1 302 561	<u>1 358 511</u> 1 302 561
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>538 679</u> 478 269	<u>529 838</u> 489 761	<u>515 382</u> 489 761	<u>510 284</u> 489 761	<u>519 790</u> 489 761	<u>519 169</u> 505 643	
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>299 933</u> 274 688	<u>290 656</u> 274 688	<u>287 383</u> 274 688	<u>293 484</u> 274 688	<u>293 086</u> 284 881	<u>307 894</u> 278 121
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>589 784</u> 551 266	<u>576 299</u> 551 266	<u>571 543</u> 551 266	<u>580 411</u> 551 266	<u>579 832</u> 566 082	<u>598 593</u> 552 356
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226	<u>1 752 611</u> 1 677 206	<u>1 744 219</u> 1 677 206
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269	<u>377 474</u> 356 940	<u>374 788</u> 356 940
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728	<u>346 042</u> 328 422	<u>343 826</u> 328 422
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169	<u>236 355</u> 215 852	<u>233 110</u> 215 852
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456	<u>216 299</u> 198 378	<u>213 502</u> 198 378
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902	<u>285 953</u> 262 289	<u>282 261</u> 262 289
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993	<u>504 767</u> 479 001	<u>501 523</u> 479 001
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>334 331</u> 294 295						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>449 971</u> 394 648						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994	<u>1 450 230</u> 1 394 994	<u>1 357 631</u> 1 280 037	<u>1 292 143</u> 1 245 199
225-204-0126	6-4	.	1	6700			<u>525 784</u> 489 761	<u>524 021</u> 489 761		<u>518 203</u> 489 761
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>297 331</u> 274 688	<u>296 200</u> 274 688	<u>317 052</u> 278 121	<u>292 466</u> 274 688
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>586 002</u> 551 266	<u>584 357</u> 551 266	<u>611 904</u> 552 356	<u>578 931</u> 551 266
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226	<u>1 862 750</u> 1 796 226	<u>1 739 370</u> 1 648 204	<u>1 660 084</u> 1 603 346
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269	<u>399 706</u> 382 269	<u>376 407</u> 350 767	<u>355 940</u> 341 221
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728	<u>366 841</u> 351 728	<u>344 563</u> 322 743	<u>326 752</u> 313 959
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169	<u>247 625</u> 231 169	<u>238 866</u> 212 119	
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456	<u>226 905</u> 212 456	<u>218 247</u> 194 948	
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902	<u>299 984</u> 280 902	<u>288 517</u> 257 753	
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993	<u>535 084</u> 512 993	<u>502 637</u> 470 718	<u>476 605</u> 457 907
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994			
225-204-0126	6-4	.	1	6700		<u>506 893</u> 489 761	<u>511 707</u> 489 761	<u>523 906</u> 511 865	<u>521 878</u> 509 861	<u>527 883</u> 515 795
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>319 684</u> 278 121	<u>285 207</u> 274 688	<u>288 297</u> 274 688	<u>296 126</u> 288 874	<u>294 824</u> 287 588	<u>298 679</u> 291 396
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>615 729</u> 552 356	<u>568 380</u> 551 266	<u>572 871</u> 551 266	<u>584 251</u> 571 885	<u>582 359</u> 570 016	<u>587 961</u> 575 551
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226			
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269			
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728			
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169			
225-204-0153	3-05	.	1	2500			<u>222 702</u> 212 456			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			<u>294 436</u> 280 902			
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993			
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 463</u> 344 891					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						



							-	-	-	-	
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100	<u>1 707 352</u> 1 636 938	<u>1 699 799</u> 1 636 938
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758	<u>367 717</u> 340 589	<u>363 644</u> 340 589
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623	<u>324 201</u> 305 915	<u>321 761</u> 305 915
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943	<u>397 269</u> 374 376	<u>394 180</u> 374 376
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026	<u>687 611</u> 659 244	<u>684 567</u> 659 244
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	<u>498 078</u> 480 812	<u>495 426</u> 480 812	<u>499 353</u> 480 812	<u>471 886</u> 448 953	<u>469 088</u> 448 953
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075	<u>517 785</u> 491 217	<u>514 429</u> 491 217
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938	<u>401 115</u> 374 371	<u>397 254</u> 374 371
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284	<u>452 596</u> 425 117	<u>448 792</u> 425 117
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858	<u>1 402 415</u> 1 340 717	<u>1 395 422</u> 1 340 717
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204	<u>379 529</u> 355 945	<u>376 228</u> 355 945
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750	<u>519 691</u> 486 245	<u>514 935</u> 486 245
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961	<u>451 318</u> 419 212	<u>446 562</u> 419 212



					-	-	-	-	-	-
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100	<u>1 815 702</u> 1 753 100	<u>1 693 186</u> 1 608 632	<u>1 618 352</u> 1 564 851
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758	<u>386 905</u> 364 758	<u>369 641</u> 334 700	<u>344 076</u> 325 590
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623	<u>343 070</u> 327 623	<u>323 555</u> 300 625	<u>305 463</u> 292 443
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943	<u>420 223</u> 400 943	<u>396 679</u> 367 903	<u>374 126</u> 357 890
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026	<u>731 244</u> 706 026	<u>681 909</u> 647 845	<u>651 764</u> 630 213
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812	<u>500 628</u> 480 812	<u>469 414</u> 441 190	<u>445 990</u> 429 182
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075	<u>548 836</u> 526 075	<u>515 658</u> 482 723	<u>488 845</u> 469 585
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938	<u>423 032</u> 400 938	<u>402 028</u> 367 898	<u>376 391</u> 357 885
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284	<u>478 262</u> 455 284	<u>452 506</u> 417 766	<u>425 708</u> 406 396
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858	<u>1 490 075</u> 1 435 858	<u>1 392 385</u> 1 317 533	<u>1 327 868</u> 1 281 675
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204	<u>400 864</u> 381 204	<u>379 678</u> 349 790	<u>356 780</u> 340 270
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750	<u>548 505</u> 520 750	<u>520 374</u> 477 837	<u>488 109</u> 464 832
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961	<u>475 280</u> 448 961	<u>453 183</u> 411 963	<u>422 746</u> 400 751



					-	-	-	-	-	-
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100			
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758			
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623			
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943			
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026			
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812			
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938			
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750			
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961			



							-	-	-	-	
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638	<u>441 789</u> 408 640	<u>436 782</u> 408 640
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853	<u>455 328</u> 421 913	<u>450 321</u> 421 913
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337	<u>582 843</u> 537 214	<u>575 849</u> 537 214
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718	<u>583 206</u> 537 570	<u>576 212</u> 537 570
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300	<u>506 796</u> 466 216	<u>500 530</u> 466 216
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131	<u>536 160</u> 495 004	<u>529 894</u> 495 004
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330	<u>403 096</u> 371 936	<u>398 340</u> 371 936
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>230 319</u> 215 723						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>255 943</u> 239 044						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>310 099</u> 289 618						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>427 081</u> 396 327						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>436 487</u> 405 548						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638	<u>464 648</u> 437 638	<u>444 332</u> 401 573	<u>413 177</u> 390 644
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853	<u>479 148</u> 451 853	<u>457 636</u> 414 617	<u>426 120</u> 403 333
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337	<u>612 343</u> 575 337	<u>586 984</u> 527 925	<u>544 387</u> 513 557
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718	<u>612 732</u> 575 718	<u>587 341</u> 528 275	<u>544 734</u> 513 897
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300	<u>532 134</u> 499 300	<u>510 774</u> 458 154	<u>473 020</u> 445 685
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131	<u>563 581</u> 530 131	<u>539 630</u> 486 444	<u>501 090</u> 473 205
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330	<u>423 636</u> 398 330	<u>405 795</u> 365 505	<u>376 648</u> 355 557
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638			
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337			
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718			
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300			
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330			
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						



							-	-	-	-	
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>488 903</u> 453 817						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>498 309</u> 463 038						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>589 227</u> 547 373						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>669 166</u> 618 965						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>676 773</u> 626 423						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>416 307</u> 388 464						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>527 111</u> 492 596						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>664 642</u> 623 710						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>764 959</u> 718 759						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>728 308</u> 682 828						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>768 170</u> 728 928						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>696 314</u> 654 761						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>799 671</u> 752 791						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						



							-	-	-	-	
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>563 622</u> 528 391						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>761 355</u> 706 826						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>938 869</u> 873 060						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>990 252</u> 929 736						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>895 240</u> 836 586						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						



							-	-	-	-	
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>48 272</u> 46 875	<u>60 207</u> 55 710	<u>58 589</u> 55 710	<u>58 018</u> 55 710	<u>59 082</u> 55 710	<u>51 286</u> 46 875	<u>49 525</u> 46 463
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>51 718</u> 47 321	<u>50 099</u> 47 321	<u>49 529</u> 47 321	<u>50 593</u> 47 321	<u>50 523</u> 49 099	<u>57 705</u> 52 433
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>48 401</u> 47 002	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977	<u>51 414</u> 47 002	<u>51 355</u> 48 271
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>59 852</u> 54 646	<u>72 755</u> 67 857	<u>71 029</u> 67 857	<u>70 420</u> 67 857	<u>71 555</u> 67 857	<u>71 481</u> 69 754	<u>56 070</u> 51 471
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>87 903</u> 80 258	<u>80 994</u> 74 107	<u>78 459</u> 74 107	<u>77 565</u> 74 107	<u>79 232</u> 74 107	<u>79 123</u> 76 893	<u>82 350</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 396</u> 59 375	<u>74 112</u> 67 306	<u>71 577</u> 67 306	<u>70 682</u> 67 306	<u>72 350</u> 67 306	<u>66 116</u> 59 375	<u>61 561</u> 56 953
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>70 827</u> 68 750	<u>83 450</u> 76 786	<u>81 022</u> 76 786	<u>80 166</u> 76 786	<u>81 762</u> 76 786	<u>75 347</u> 68 750	<u>84 014</u> 77 445
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 340</u> 59 375	<u>68 926</u> 62 434	<u>66 499</u> 62 434	<u>65 643</u> 62 434	<u>67 239</u> 62 434	<u>65 860</u> 59 375	<u>61 894</u> 57 448
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>70 833</u> 68 750	<u>83 475</u> 76 786	<u>81 037</u> 76 786	<u>80 177</u> 76 786	<u>81 781</u> 76 786	<u>75 373</u> 68 750	
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>245 995</u> 225 172	<u>238 336</u> 225 172	<u>235 634</u> 225 172	<u>240 671</u> 225 172	<u>240 342</u> 233 587	



					-	-	-	-	-	-
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 241</u> 46 463	<u>48 614</u> 46 463	<u>59 753</u> 55 710	<u>59 556</u> 55 710	<u>48 842</u> 46 875	<u>58 904</u> 55 710
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>51 264</u> 47 321	<u>51 066</u> 47 321	<u>59 302</u> 52 433	<u>50 415</u> 47 321
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 070</u> 48 271	<u>50 444</u> 48 271	<u>53 208</u> 48 977	<u>53 017</u> 48 977	<u>48 970</u> 47 002	<u>52 424</u> 48 977
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471	<u>72 271</u> 67 857	<u>72 060</u> 67 857	<u>56 234</u> 51 471	<u>71 366</u> 67 857
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595	<u>80 283</u> 74 107	<u>79 974</u> 74 107	<u>82 590</u> 75 595	<u>78 954</u> 74 107
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 115</u> 56 953	<u>60 134</u> 56 953	<u>73 401</u> 67 306	<u>73 092</u> 67 306	<u>62 287</u> 59 375	<u>72 071</u> 67 306
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445	<u>82 769</u> 76 786	<u>82 473</u> 76 786	<u>71 681</u> 68 750	<u>81 496</u> 76 786
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 467</u> 57 448	<u>60 528</u> 57 448	<u>68 245</u> 62 434	<u>67 949</u> 62 434	<u>62 194</u> 59 375	<u>66 973</u> 62 434
225-204-0312	110-5	.	1	1130			<u>82 791</u> 76 786	<u>82 494</u> 76 786	<u>71 691</u> 68 750	<u>81 513</u> 76 786
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550			<u>243 847</u> 225 172	<u>242 913</u> 225 172		<u>239 830</u> 225 172



					-	-	-	-	-	-
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 490</u> 46 875	<u>57 638</u> 55 710	<u>58 177</u> 55 710	<u>59 543</u> 58 184	<u>59 316</u> 57 960	<u>59 988</u> 58 624
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 761</u> 52 433	<u>49 149</u> 47 321	<u>49 688</u> 47 321	<u>51 054</u> 49 796	<u>50 827</u> 49 571	<u>51 499</u> 50 236
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>49 618</u> 47 002	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977	<u>54 206</u> 48 271	<u>53 495</u> 48 271	<u>55 772</u> 48 271
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 829</u> 51 471	<u>70 015</u> 67 857	<u>70 590</u> 67 857	<u>72 047</u> 70 496	<u>71 805</u> 70 257	<u>72 522</u> 70 966
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 463</u> 75 595	<u>76 970</u> 74 107	<u>77 815</u> 74 107	<u>79 954</u> 77 984	<u>79 598</u> 77 632	<u>80 651</u> 78 673
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>63 303</u> 59 375	<u>70 088</u> 67 306	<u>70 932</u> 67 306	<u>73 071</u> 71 183	<u>72 716</u> 70 831	<u>73 769</u> 71 872
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>72 654</u> 68 750	<u>79 597</u> 76 786	<u>80 405</u> 76 786	<u>82 454</u> 80 497	<u>82 113</u> 80 161	<u>83 122</u> 81 157
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>63 166</u> 59 375	<u>65 074</u> 62 434	<u>65 882</u> 62 434	<u>67 930</u> 66 146	<u>67 590</u> 65 809	<u>68 598</u> 66 806
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>72 667</u> 68 750	<u>79 605</u> 76 786	<u>80 417</u> 76 786	<u>82 475</u> 80 514	<u>82 133</u> 80 176	<u>83 146</u> 81 177
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		<u>233 838</u> 225 172	<u>236 388</u> 225 172	<u>242 852</u> 236 884	<u>241 777</u> 235 822	<u>244 959</u> 238 966



							-	-	-	-	
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>269 965</u> 248 858	<u>262 306</u> 248 858	<u>259 604</u> 248 858	<u>264 641</u> 248 858	<u>264 312</u> 257 273	
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 994</u> 208 876	<u>220 118</u> 199 601	<u>212 458</u> 199 601	<u>209 757</u> 199 601	<u>214 793</u> 199 601	<u>214 465</u> 208 017	<u>233 042</u> 208 876
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>140 832</u> 132 119	<u>96 122</u> 90 947	<u>94 396</u> 90 947	<u>93 787</u> 90 947	<u>94 922</u> 90 947	<u>94 848</u> 92 843	<u>139 265</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 008</u> 80 280	<u>58 955</u> 54 851	<u>57 498</u> 54 851	<u>56 985</u> 54 851	<u>57 942</u> 54 851	<u>57 880</u> 56 451	<u>85 687</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 526</u> 54 267	<u>51 276</u> 47 894	<u>50 089</u> 47 894	<u>49 671</u> 47 894	<u>50 451</u> 47 894	<u>50 400</u> 49 198	<u>58 449</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 721</u> 50 114	<u>44 911</u> 41 983	<u>43 887</u> 41 983	<u>43 525</u> 41 983	<u>44 199</u> 41 983	<u>44 155</u> 43 109	<u>53 791</u> 50 114
225-204-0605	5	.	1	400		<u>27 112</u> 24 773	<u>26 249</u> 24 773	<u>25 945</u> 24 773	<u>26 512</u> 24 773	<u>26 475</u> 25 721	
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>30 185</u> 27 810	<u>29 322</u> 27 810	<u>29 018</u> 27 810	<u>29 585</u> 27 810	<u>29 548</u> 28 758	
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 806</u> 19 346						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550			<u>267 817</u> 248 858	<u>266 883</u> 248 858		<u>263 800</u> 248 858
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>217 969</u> 199 601	<u>217 035</u> 199 601	<u>240 603</u> 208 876	<u>213 953</u> 199 601
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>95 638</u> 90 947	<u>95 427</u> 90 947	<u>140 969</u> 132 119	<u>94 733</u> 90 947
225-204-0602	2	.	1	675	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>58 546</u> 54 851	<u>58 369</u> 54 851	<u>87 124</u> 80 280	<u>57 782</u> 54 851
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>50 943</u> 47 894	<u>50 798</u> 47 894	<u>59 621</u> 54 267	<u>50 321</u> 47 894
225-204-0604	4	.	1	475	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>44 624</u> 41 983	<u>44 499</u> 41 983	<u>54 803</u> 50 114	<u>44 087</u> 41 983
225-204-0605	5	.	1	400			<u>26 870</u> 24 773	<u>26 765</u> 24 773		<u>26 418</u> 24 773
225-204-0606	5 -1	.	1	400			<u>29 943</u> 27 810	<u>29 838</u> 27 810		<u>29 491</u> 27 810
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		<u>257 808</u> 248 858	<u>260 358</u> 248 858	<u>266 822</u> 260 569	<u>265 747</u> 259 508	<u>268 929</u> 262 652
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>242 775</u> 208 876	<u>207 960</u> 199 601	<u>210 511</u> 199 601	<u>216 974</u> 211 313	<u>215 900</u> 210 251	<u>219 082</u> 213 396
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>141 459</u> 132 119	<u>93 382</u> 90 947	<u>93 957</u> 90 947	<u>95 414</u> 93 586	<u>95 171</u> 93 347	<u>95 888</u> 94 055
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 537</u> 80 280	<u>56 643</u> 54 851	<u>57 128</u> 54 851	<u>58 357</u> 57 078	<u>58 153</u> 56 876	<u>58 758</u> 57 474
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 957</u> 54 267	<u>49 392</u> 47 894	<u>49 788</u> 47 894	<u>50 789</u> 49 708	<u>50 623</u> 49 544	<u>51 116</u> 50 031
225-204-0604	4	.	1	475	<u>55 093</u> 50 114	<u>43 285</u> 41 983	<u>43 626</u> 41 983	<u>44 491</u> 43 550	<u>44 347</u> 43 408	<u>44 773</u> 43 829
225-204-0605	5	.	1	400		<u>25 742</u> 24 773	<u>26 030</u> 24 773	<u>26 758</u> 26 093	<u>26 637</u> 25 973	<u>26 996</u> 26 328
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>28 816</u> 27 810	<u>29 103</u> 27 810	<u>29 831</u> 29 129	<u>29 710</u> 29 010	<u>30 069</u> 29 364
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						



							-	-	-	-	
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 139</u> 113 367	<u>38 460</u> 36 339	<u>37 748</u> 36 339	<u>37 497</u> 36 339	<u>37 965</u> 36 339	<u>37 934</u> 37 122	<u>117 493</u> 113 367
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>112 676</u> 108 817	<u>102 611</u> 99 609	<u>102 261</u> 99 609	<u>102 780</u> 99 609		
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 887</u> 5 933	<u>7 790</u> 7 143	<u>7 553</u> 7 143	<u>7 469</u> 7 143	<u>7 625</u> 7 143	<u>7 615</u> 7 404	<u>6 671</u> 5 933
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>199 906</u> 185 486						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 824</u> 21 125	<u>19 542</u> 17 797	<u>18 895</u> 17 797	<u>18 667</u> 17 797	<u>19 092</u> 17 797	<u>19 065</u> 18 508	<u>23 237</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012	.									
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 805</u> 6 518	<u>6 717</u> 6 518	<u>6 686</u> 6 518	<u>6 744</u> 6 518	<u>6 740</u> 6 615	
225-204-1200	13015-2012	.									
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>107 310</u> 97 205	<u>95 656</u> 88 980	<u>93 959</u> 88 980	<u>96 472</u> 88 980		
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>42 389</u> 29 558	<u>34 942</u> 27 057	<u>32 396</u> 27 057	<u>36 166</u> 27 057		
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>68 331</u> 49 991	<u>57 081</u> 45 761	<u>53 474</u> 45 761	<u>58 815</u> 45 761		
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>88 563</u> 82 327	<u>79 622</u> 75 361	<u>78 667</u> 75 361	<u>80 081</u> 75 361		
225-204-1300	13015-2012	.									



					-	-	-	-	-	-
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>38 260</u> 36 339	<u>38 173</u> 36 339	<u>118 196</u> 113 367	<u>37 887</u> 36 339
225-204-0806	43-2	.	1	330			<u>103 032</u> 99 609	<u>102 948</u> 99 609		<u>100 780</u> 97 739
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>7 724</u> 7 143	<u>7 695</u> 7 143	<u>6 905</u> 5 933	<u>7 599</u> 7 143
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>19 361</u> 17 797	<u>19 282</u> 17 797	<u>23 876</u> 21 125	<u>19 021</u> 17 797
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41			<u>6 781</u> 6 518	<u>6 770</u> 6 518		<u>6 734</u> 6 518
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600			<u>97 696</u> 88 980	<u>97 288</u> 88 980		<u>94 320</u> 87 310
225-204-1202	-2	.	1	2400			<u>38 002</u> 27 057	<u>37 390</u> 27 057		<u>34 975</u> 26 549
225-204-1203	-3	.	1	3400			<u>61 416</u> 45 761	<u>60 549</u> 45 761		<u>56 985</u> 44 902
225-204-1204	-4	.	1	900			<u>80 769</u> 75 361	<u>80 540</u> 75 361		<u>78 386</u> 73 946
225-204-1300	13015-2012	.								



					-	-	-	-	-	-
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 398</u> 113 367	<u>37 330</u> 36 339	<u>37 567</u> 36 339	<u>38 168</u> 37 428	<u>38 068</u> 37 329	<u>38 364</u> 37 622
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>102 046</u> 99 609	<u>102 393</u> 99 609			
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 973</u> 5 933	<u>7 413</u> 7 143	<u>7 492</u> 7 143	<u>7 693</u> 7 506	<u>7 659</u> 7 473	<u>7 758</u> 7 570
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>24 059</u> 21 125	<u>18 515</u> 17 797	<u>18 730</u> 17 797	<u>19 277</u> 18 787	<u>19 186</u> 18 697	<u>19 455</u> 18 963
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 665</u> 6 518	<u>6 694</u> 6 518	<u>6 769</u> 6 653	<u>6 757</u> 6 641	<u>6 793</u> 6 677
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>92 914</u> 88 980	<u>94 599</u> 88 980			
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>30 830</u> 27 057	<u>33 356</u> 27 057			
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>51 254</u> 45 761	<u>54 833</u> 45 761			
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>78 080</u> 75 361	<u>79 027</u> 75 361			
225-204-1300	13015-2012	.								



							-	-	-	-	
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>325 824</u> 306 296						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>218 426</u> 200 943	<u>136 826</u> 124 107	<u>132 080</u> 124 107	<u>130 405</u> 124 107	<u>133 527</u> 124 107		
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>372 849</u> 345 888						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>79 534</u> 73 625						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>73 588</u> 67 795						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>66 811</u> 61 151						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>49 781</u> 46 573	<u>33 608</u> 31 696	<u>32 961</u> 31 696	<u>32 733</u> 31 696	<u>33 158</u> 31 696	<u>33 130</u> 32 408	<u>49 194</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 218</u> 70 732	<u>57 846</u> 53 125	<u>56 120</u> 53 125	<u>55 511</u> 53 125	<u>56 646</u> 53 125	<u>56 572</u> 55 021	<u>76 651</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>117 895</u> 106 655	<u>89 073</u> 81 964	<u>86 484</u> 81 964	<u>85 571</u> 81 964	<u>87 274</u> 81 964	<u>87 162</u> 84 809	<u>115 545</u> 106 655
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>158 369</u> 143 360	<u>135 119</u> 125 446	<u>131 667</u> 125 446	<u>130 449</u> 125 446	<u>132 719</u> 125 446	<u>132 571</u> 129 239	<u>155 236</u> 143 360



					-	-	-	-	-	-
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200			<u>135 495</u> 124 107	<u>134 916</u> 124 107		<u>133 006</u> 124 107
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>33 427</u> 31 696	<u>33 348</u> 31 696	<u>49 833</u> 46 573	<u>33 087</u> 31 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>57 362</u> 53 125	<u>57 151</u> 53 125	<u>78 355</u> 70 732	<u>56 457</u> 53 125
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>88 347</u> 81 964	<u>88 031</u> 81 964	<u>118 100</u> 106 655	<u>86 989</u> 81 964
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>134 151</u> 125 446	<u>133 730</u> 125 446	<u>158 644</u> 143 360	<u>132 340</u> 125 446



					-	-	-	-	-	-
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200		<u>129 292</u> 124 107	<u>130 873</u> 124 107	<u>134 879</u> 131 365	<u>134 213</u> 130 707	<u>136 185</u> 132 656
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>50 016</u> 46 573	<u>32 581</u> 31 696	<u>32 796</u> 31 696	<u>33 343</u> 32 686	<u>33 252</u> 32 596	<u>33 521</u> 32 862
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 845</u> 70 732	<u>55 106</u> 53 125	<u>55 681</u> 53 125	<u>57 138</u> 55 764	<u>56 896</u> 55 525	<u>57 613</u> 56 234
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>118 835</u> 106 655	<u>84 964</u> 81 964	<u>85 826</u> 81 964	<u>88 011</u> 85 923	<u>87 648</u> 85 564	<u>88 723</u> 86 627
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>159 623</u> 143 360	<u>129 640</u> 125 446	<u>130 789</u> 125 446	<u>133 702</u> 130 725	<u>133 218</u> 130 246	<u>134 652</u> 131 664



**225-205.**

							-	-	-	-	
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\,275}{1\,175}$	$\frac{1\,250}{1\,175}$	$\frac{1\,228}{1\,175}$	$\frac{1\,219}{1\,175}$	$\frac{1\,233}{1\,175}$	$\frac{1\,264}{1\,175}$	$\frac{1\,255}{1\,175}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{1\,390}{1\,266}$	$\frac{1\,357}{1\,266}$	$\frac{1\,329}{1\,266}$	$\frac{1\,317}{1\,266}$	$\frac{1\,336}{1\,266}$	$\frac{1\,376}{1\,266}$	$\frac{1\,364}{1\,266}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{3\,346}{2\,983}$	$\frac{3\,247}{2\,983}$	$\frac{3\,159}{2\,983}$	$\frac{3\,123}{2\,983}$	$\frac{3\,181}{2\,983}$	$\frac{3\,304}{2\,983}$	$\frac{3\,268}{2\,983}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{5\,939}{5\,153}$	$\frac{5\,715}{5\,153}$	$\frac{5\,518}{5\,153}$	$\frac{5\,436}{5\,153}$	$\frac{5\,566}{5\,153}$	$\frac{5\,844}{5\,153}$	$\frac{5\,763}{5\,153}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{8\,179}{7\,051}$	$\frac{7\,855}{7\,051}$	$\frac{7\,570}{7\,051}$	$\frac{7\,452}{7\,051}$	$\frac{7\,640}{7\,051}$	$\frac{8\,042}{7\,051}$	$\frac{7\,924}{7\,051}$

**226.****226-1.****226-102.**

						-	-	-	-	-	
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	$\frac{143\,597}{137\,841}$						
226-102-0300	25912-2015	.									



					-	-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 248</u> 1 175	<u>1 257</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175	<u>1 234</u> 1 175	<u>1 301</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175	<u>1 308</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 355</u> 1 266	<u>1 367</u> 1 266	<u>1 318</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 423</u> 1 266	<u>1 402</u> 1 266	<u>1 433</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 240</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 126</u> 2 983	<u>3 186</u> 2 983	<u>3 450</u> 2 983	<u>3 386</u> 2 983	<u>3 479</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 699</u> 5 153	<u>5 783</u> 5 153	<u>5 444</u> 5 153	<u>5 577</u> 5 153	<u>6 172</u> 5 153	<u>6 027</u> 5 153	<u>6 236</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 832</u> 7 051	<u>7 953</u> 7 051	<u>7 463</u> 7 051	<u>7 656</u> 7 051	<u>8 516</u> 7 051	<u>8 306</u> 7 051	<u>8 609</u> 7 051

					.	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								



					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 276</u> 1 175	<u>1 232</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 213</u> 1 175	<u>1 221</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 392</u> 1 266	<u>1 334</u> 1 266	<u>1 400</u> 1 266	<u>1 309</u> 1 266	<u>1 320</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 353</u> 2 983	<u>3 175</u> 2 983	<u>3 378</u> 2 983	<u>3 098</u> 2 983	<u>3 133</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 954</u> 5 153	<u>5 552</u> 5 153	<u>6 009</u> 5 153	<u>5 380</u> 5 153	<u>5 459</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>8 201</u> 7 051	<u>7 620</u> 7 051	<u>8 281</u> 7 051	<u>7 372</u> 7 051	<u>7 486</u> 7 051

					-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							



						-		-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200		<u>372 586</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>361 234</u> 345 331	<u>359 306</u> 345 331	<u>364 233</u> 345 331
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>199 559</u> 191 866						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>105 217</u> 101 509						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>128 969</u> 123 465						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>341 017</u> 328 905						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>213 152</u> 205 123						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 191</u> 92 765	<u>140 178</u> 136 096					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>172 395</u> 166 614						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>112 770</u> 108 669	<u>176 569</u> 171 506					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>201 402</u> 194 429						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>182 759</u> 176 375	<u>238 678</u> 231 448					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>202 893</u> 195 344	<u>336 973</u> 327 367					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>263 417</u> 253 142	<u>471 506</u> 457 885					



						-	-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200						
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>143 681</u> 130 880	<u>138 934</u> 130 880	<u>137 260</u> 130 880	<u>140 381</u> 130 880	<u>142 350</u> 130 880	<u>141 771</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>180 869</u> 165 105	<u>175 043</u> 165 105	<u>172 989</u> 165 105	<u>176 819</u> 165 105	<u>179 235</u> 165 105	<u>178 524</u> 165 105
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>245 048</u> 221 966	<u>236 417</u> 221 966	<u>233 373</u> 221 966	<u>239 049</u> 221 966	<u>242 627</u> 221 966	<u>241 575</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>345 094</u> 315 278	<u>334 090</u> 315 278	<u>330 209</u> 315 278	<u>337 445</u> 315 278	<u>342 008</u> 315 278	<u>340 666</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>483 130</u> 440 580	<u>467 380</u> 440 580	<u>461 825</u> 440 580	<u>472 182</u> 440 580	<u>478 713</u> 440 580	<u>476 792</u> 440 580



					-	-	-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200						
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 733</u> 138 138	<u>141 067</u> 137 480	<u>143 039</u> 139 429	<u>139 860</u> 130 880	<u>136 147</u> 130 880	<u>137 727</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>178 478</u> 174 013	<u>177 661</u> 173 205	<u>180 081</u> 175 597	<u>176 180</u> 165 105	<u>171 622</u> 165 105	<u>173 562</u> 165 105
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>241 506</u> 235 163	<u>240 295</u> 233 966	<u>243 881</u> 237 509	<u>238 101</u> 221 966	<u>231 349</u> 221 966	<u>234 223</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>340 579</u> 332 103	<u>339 035</u> 330 578	<u>343 606</u> 335 095	<u>336 237</u> 315 278	<u>327 629</u> 315 278	<u>331 293</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>476 667</u> 464 664	<u>474 457</u> 462 480	<u>481 001</u> 468 946	<u>470 453</u> 440 580	<u>458 131</u> 440 580	<u>463 376</u> 440 580



						-		-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>341 072</u> 327 874	<u>596 798</u> 579 491					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>25 341</u> 24 459						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>32 366</u> 31 206						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>44 368</u> 42 728						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>78 285</u> 75 350						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>106 195</u> 102 223						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>160 299</u> 154 356						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>194 379</u> 187 068						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>205 610</u> 198 604	<u>227 468</u> 220 095					
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>85 168</u> 81 750	<u>125 564</u> 121 328					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484		<u>125 920</u> 121 694					



						-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>611 607</u> 557 446	<u>591 541</u> 557 446	<u>584 464</u> 557 446	<u>597 659</u> 557 446	<u>605 979</u> 557 446	<u>603 532</u> 557 446
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>234 235</u> 210 021	<u>225 065</u> 210 021	<u>221 831</u> 210 021	<u>227 861</u> 210 021	<u>231 663</u> 210 021	<u>230 545</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>129 533</u> 115 402	<u>124 145</u> 115 402	<u>122 245</u> 115 402	<u>125 788</u> 115 402	<u>128 021</u> 115 402	<u>127 364</u> 115 402
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>129 833</u> 115 765	<u>124 474</u> 115 765	<u>122 584</u> 115 765	<u>126 108</u> 115 765	<u>128 330</u> 115 765	<u>127 677</u> 115 765



					-	-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>603 373</u> 588 127	<u>600 558</u> 585 346	<u>608 894</u> 593 583	<u>595 457</u> 557 446	<u>579 758</u> 557 446	<u>586 440</u> 557 446
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>230 472</u> 224 042	<u>229 186</u> 222 771	<u>232 995</u> 226 535	<u>226 855</u> 210 021	<u>219 680</u> 210 021	<u>222 734</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>127 332</u> 123 650	<u>126 575</u> 122 902	<u>128 816</u> 125 116	<u>125 196</u> 115 402	<u>120 981</u> 115 402	<u>122 776</u> 115 402
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>127 693</u> 124 017	<u>126 935</u> 123 269	<u>129 178</u> 125 485	<u>125 520</u> 115 765	<u>121 327</u> 115 765	<u>123 111</u> 115 765







						-	-	-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>5 420</u> 4 339	<u>5 146</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 283</u> 4 339	<u>5 489</u> 4 339	<u>5 763</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 435</u> 8 769	<u>10 024</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 230</u> 8 769	<u>10 538</u> 8 769	<u>10 949</u> 8 769

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1108	2	.	1	600							
226-103-1109	3	.	1	700							
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 829</u> 10 577	<u>11 512</u> 10 577	<u>13 672</u> 10 577	<u>14 416</u> 10 577	<u>13 417</u> 10 577	<u>13 057</u> 10 577	<u>14 211</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 676</u> 8 859	<u>9 476</u> 8 859	<u>10 858</u> 8 859	<u>11 328</u> 8 859	<u>10 679</u> 8 859	<u>10 452</u> 8 859	<u>11 181</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 128</u> 6 780	<u>7 053</u> 6 780	<u>7 599</u> 6 780	<u>7 775</u> 6 780	<u>7 504</u> 6 780	<u>7 419</u> 6 780	<u>7 692</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 881</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>8 819</u> 7 232	<u>9 191</u> 7 232	<u>8 676</u> 7 232	<u>8 496</u> 7 232	<u>9 073</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.									



					-	-	-	-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 829</u> 4 339	<u>4 771</u> 4 339	<u>4 957</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 591</u> 4 339	<u>5 249</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 374</u> 8 769	<u>10 175</u> 8 769	<u>10 812</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 692</u> 8 769	<u>10 178</u> 8 769

					-	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600						
226-103-1109	3	.	1	700						
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 283</u> 10 446	<u>14 323</u> 10 577	<u>11 612</u> 10 446	<u>13 951</u> 10 577	<u>13 021</u> 10 577	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 304</u> 8 750	<u>11 269</u> 8 859	<u>9 512</u> 8 750	<u>11 034</u> 8 859	<u>10 447</u> 8 859	
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>6 945</u> 6 696	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 023</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 780	<u>7 445</u> 6 780	
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 584</u> 7 143	<u>9 144</u> 7 232	<u>7 749</u> 7 143	<u>8 958</u> 7 232	<u>8 493</u> 7 232	
226-103-1600	13015-2012	.								



							-	-	-	-	
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>304 464</u> 293 104						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>327 434</u> 315 168						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>410 215</u> 395 417						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>437 903</u> 422 107						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>506 358</u> 488 764						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 666</u> 101 844						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>131 867</u> 126 741						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>154 584</u> 148 577						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>110 903</u> 106 978						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>120 539</u> 116 145						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>143 934</u> 138 592						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>172 346</u> 165 956						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>147 957</u> 142 592						



					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1601	450	.	1	7700							
226-103-1602	500	.	1	8350							
226-103-1603	600 -	.	1	9650							
226-103-1604	650 -	.	1	10300							
226-103-1605	700 -	.	1	10950							
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500							
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630							
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250							
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500							
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900							
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600							
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300							
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520							



					-	-	-	-	-
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					



							-	-	-	-	
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>17 969</u> 16 964	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>20 862</u> 16 964	<u>18 872</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>22 754</u> 21 429	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>26 611</u> 21 429	<u>24 248</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>6 018</u> 5 879	<u>5 998</u> 5 873	<u>5 951</u> 5 700	<u>5 904</u> 5 700	<u>5 992</u> 5 700	<u>5 985</u> 5 860	<u>6 129</u> 5 700
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>59 913</u> 58 594	<u>59 730</u> 58 541	<u>59 314</u> 57 000	<u>58 893</u> 57 000	<u>59 677</u> 57 000	<u>59 619</u> 58 431	<u>60 902</u> 57 000
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>70 678</u> 69 056	<u>70 442</u> 68 986	<u>69 905</u> 67 000	<u>69 363</u> 67 000	<u>70 374</u> 67 000	<u>70 299</u> 68 846	<u>71 953</u> 67 000

**226-104.**

							-	-	-	-	
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037						
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913						



					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 599</u> 16 272	<u>17 998</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 609</u> 16 272	<u>20 927</u> 16 272	<u>23 113</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>23 884</u> 20 792	<u>23 082</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792	<u>30 374</u> 20 792	<u>27 897</u> 20 792	<u>26 988</u> 20 792	<u>29 902</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 973</u> 5 848	<u>5 985</u> 5 860	<u>6 047</u> 5 700	<u>6 031</u> 5 700	<u>6 030</u> 5 905	<u>6 011</u> 5 886	<u>6 067</u> 5 941
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>59 509</u> 58 322	<u>59 619</u> 58 431	<u>60 172</u> 57 000	<u>60 027</u> 57 000	<u>60 017</u> 58 824	<u>59 850</u> 58 659	<u>60 345</u> 59 149
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>70 156</u> 68 704	<u>70 299</u> 68 846	<u>71 012</u> 67 000	<u>70 824</u> 67 000	<u>70 812</u> 69 352	<u>70 596</u> 69 139	<u>71 236</u> 69 771

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200							
226-104-0103	-21	.	1	19700							



					-	-	-	-	-
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 516</u> 16 964	<u>23 295</u> 16 272	<u>19 138</u> 16 964	<u>22 590</u> 16 272	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>23 483</u> 21 429	<u>30 139</u> 20 792	<u>24 313</u> 21 429	<u>29 199</u> 20 792	<u>26 848</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>6 270</u> 5 700	<u>5 977</u> 5 700	<u>6 270</u> 5 700	<u>5 873</u> 5 700	<u>5 917</u> 5 700
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>62 161</u> 57 000	<u>59 546</u> 57 000	<u>62 161</u> 57 000	<u>58 613</u> 57 000	<u>59 010</u> 57 000
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>73 576</u> 67 000	<u>70 205</u> 67 000	<u>73 576</u> 67 000	<u>69 002</u> 67 000	<u>69 514</u> 67 000

					-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200					
226-104-0103	-21	.	1	19700					



							-	-	-	-	
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 696 125</u> 2 442 491	<u>2 601 308</u> 2 442 491	<u>2 562 232</u> 2 442 491	<u>2 630 216</u> 2 442 491	<u>2 550 759</u> 2 489 190	<u>2 698 104</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554						
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 895 436</u> 2 606 807	<u>2 786 660</u> 2 606 807	<u>2 741 833</u> 2 606 807	<u>2 819 823</u> 2 606 807	<u>2 728 671</u> 2 660 381	<u>2 893 654</u> 2 639 392
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 555 246</u> 5 065 173	<u>5 373 793</u> 5 065 173	<u>5 299 015</u> 5 065 173	<u>5 429 114</u> 5 065 173	<u>5 277 058</u> 5 154 542	<u>5 567 145</u> 5 128 487
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 328 938</u> 10 370 552						
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 599 748</u> 2 369 717						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 099 266</u> 2 822 922						
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 514 031</u> 3 194 214						
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 764 294</u> 5 221 299						
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 664 334</u> 1 476 204						
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 992 306</u> 1 758 871						



					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 669 530</u> 2 442 491	<u>2 657 967</u> 2 442 491	<u>2 563 491</u> 2 507 483	<u>2 557 527</u> 2 501 591	<u>2 575 185</u> 2 519 040
226-104-0105	-22,16	.	1	19900							
226-104-0106	-22,16	.	1	19900							
226-104-0107	-24	.	1	22600							
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 864 925</u> 2 606 807	<u>2 851 660</u> 2 606 807	<u>2 743 276</u> 2 681 367	<u>2 736 435</u> 2 674 607	<u>2 756 692</u> 2 694 624
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 504 351</u> 5 065 173	<u>5 482 222</u> 5 065 173	<u>5 301 422</u> 5 189 550	<u>5 290 011</u> 5 178 273	<u>5 323 803</u> 5 211 665
226-104-0110	-42	.	1	62500							
226-104-0117	-18	.	1	15200							
226-104-0118	-21	.	1	18300							
226-104-0119	-24	.	1	21300							
226-104-0120	-33	.	1	36500							
226-104-0121	12	.	1	13200							
226-104-0122	15	.	1	16500							



					-	-	-	-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 764 535</u> 2 473 022	<u>2 619 809</u> 2 442 491	<u>2 783 624</u> 2 473 022	<u>2 521 243</u> 2 442 491	<u>2 571 024</u> 2 442 491
226-104-0105	-22,16	.	1	19900					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900					
226-104-0107	-24	.	1	22600					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 969 864</u> 2 639 392	<u>2 807 885</u> 2 606 807	<u>2 991 763</u> 2 639 392	<u>2 694 809</u> 2 606 807	<u>2 751 919</u> 2 606 807
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 694 274</u> 5 128 487	<u>5 409 199</u> 5 065 173	<u>5 730 805</u> 5 128 487	<u>5 220 573</u> 5 065 173	<u>5 315 840</u> 5 065 173
226-104-0110	-42	.	1	62500					
226-104-0117	-18	.	1	15200					
226-104-0118	-21	.	1	18300					
226-104-0119	-24	.	1	21300					
226-104-0120	-33	.	1	36500					
226-104-0121	12	.	1	13200					
226-104-0122	15	.	1	16500					



							-	-	-	-	
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 712 144</u> 2 425 721						
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 501 321</u> 3 127 566						
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 926 068</u> 3 500 398						
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 263 338</u> 5 608 072						
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 043 112</u> 8 120 711						
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868						
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270						
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042						



					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800							
226-104-0124	21	.	1	25900							
226-104-0125	24	.	1	29600							
226-104-0126	33	.	1	45200							
226-104-0127	42	.	1	63250							
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200							
226-104-0204	98	.	1	25600							
226-104-0206	115	.	1	32100							
226-104-0214	165	.	1	53200							
226-104-0219	50	.	1	11700							
226-104-0223	60	.	1	14800							
226-104-0225	73	.	1	20800							



					-	-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800					
226-104-0124	21	.	1	25900					
226-104-0125	24	.	1	29600					
226-104-0126	33	.	1	45200					
226-104-0127	42	.	1	63250					
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200					
226-104-0204	98	.	1	25600					
226-104-0206	115	.	1	32100					
226-104-0214	165	.	1	53200					
226-104-0219	50	.	1	11700					
226-104-0223	60	.	1	14800					
226-104-0225	73	.	1	20800					



8.04-08-2023

				,	.	.	-	-	-	-	
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 574 834</u> 5 852 204						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 683 926</u> 3 343 108						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 665 575</u> 4 225 405						

**226-105.**

				,	.	.	-	-	-	-	
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 012</u> 8 839	<u>9 555</u> 8 950	<u>9 437</u> 8 950	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 496</u> 8 950	<u>9 353</u> 8 950	<u>9 258</u> 8 950

**25.****251.****251-3.**



				,	-	-	-	-	-	-	-
226-104-0229	93	.	1	27800							
226-104-0233	115	.	1	39500							
226-104-0237	135	.	1	50400							
226-104-0243	93	.	1	22800							
226-104-0245	115	.	1	29600							

				,	-	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 235</u> 8 950	<u>9 185</u> 8 950	<u>9 584</u> 8 950	<u>9 702</u> 8 950	<u>9 486</u> 8 950	<u>9 429</u> 8 950	<u>9 611</u> 8 950



				,	-	-	-	-	-
226-104-0229	93	.	1	27800					
226-104-0233	115	.	1	39500					
226-104-0237	135	.	1	50400					
226-104-0243	93	.	1	22800					
226-104-0245	115	.	1	29600					

				,	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 058</u> 8 839	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 110</u> 8 839	<u>9 628</u> 8 950	<u>9 481</u> 8 950



**251-302.**

,

						-		-	-	-	
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 949</u> 18 500	<u>19 430</u> 18 500	<u>19 589</u> 18 500	<u>19 955</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 060</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 663</u> 17 500	<u>19 067</u> 17 500	<u>18 628</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 035</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 646</u> 17 500	<u>19 042</u> 17 500	<u>18 612</u> 17 500

**255.**

,

,

**255-1.**



					-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 462</u> 18 500	<u>19 253</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500	<u>19 740</u> 18 500	<u>20 507</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 524</u> 17 500	<u>18 294</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500	<u>18 830</u> 17 500	<u>19 674</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>20 248</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 509</u> 17 500	<u>18 284</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500	<u>18 810</u> 17 500	<u>19 638</u> 17 500	<u>19 382</u> 17 500	<u>20 202</u> 17 500



					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 532</u> 18 500	<u>19 380</u> 18 500	<u>19 048</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 601</u> 17 500	<u>18 434</u> 17 500	<u>18 068</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 584</u> 17 500	<u>18 420</u> 17 500	<u>18 062</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500



**255-101.**

							-	-	-	-	
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 665</u> 2 509	<u>2 729</u> 2 256	<u>2 554</u> 2 256	<u>2 513</u> 2 286	<u>2 607</u> 2 256	<u>2 788</u> 2 321	<u>2 638</u> 2 321
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				<u>3 265</u> 2 982			
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 174</u> 9 813			<u>9 906</u> 9 500			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 597</u> 1 518	<u>1 418</u> 1 205	<u>1 342</u> 1 205	<u>1 315</u> 1 205	<u>1 365</u> 1 205	<u>1 735</u> 1 518	<u>1 670</u> 1 518
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 331</u> 1 253	<u>1 325</u> 1 089	<u>1 237</u> 1 089	<u>1 251</u> 1 143	<u>1 264</u> 1 089		
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 761</u> 1 661			<u>1 615</u> 1 491			
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 597</u> 12 188			<u>12 322</u> 11 875			

**255-102.**

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								







					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 534</u> 2 321	<u>2 588</u> 2 256	<u>2 629</u> 2 321	<u>2 458</u> 2 286	<u>2 526</u> 2 286
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				<u>3 196</u> 2 982	<u>3 265</u> 2 982
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				<u>9 853</u> 9 500	<u>9 906</u> 9 500
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 624</u> 1 518	<u>1 356</u> 1 205	<u>1 665</u> 1 518	<u>1 290</u> 1 205	<u>1 323</u> 1 205
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40		<u>1 254</u> 1 089		<u>1 225</u> 1 143	<u>1 256</u> 1 143
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				<u>1 587</u> 1 491	<u>1 615</u> 1 491
255-101-0109	300 6665-91		1	80				<u>12 276</u> 11 875	<u>12 322</u> 11 875

					-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2						
255-102-0200	17608-2017	2						



					-	-	-	-	.	-
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{6\,994}{6\,600}$	$\frac{6\,994}{6\,600}$	$\frac{6\,920}{6\,600}$	$\frac{6\,994}{6\,600}$		
255-102-0202	60 , ( 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,610}{7\,200}$	$\frac{7\,610}{7\,200}$	$\frac{7\,535}{7\,200}$	$\frac{7\,610}{7\,200}$		
255-102-0203	60 , ( 17608-2017	2	1	131	$\frac{8\,638}{8\,200}$	$\frac{8\,638}{8\,200}$	$\frac{8\,563}{8\,200}$	$\frac{8\,638}{8\,200}$		
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,073}{9\,600}$	$\frac{10\,073}{9\,600}$	$\frac{9\,998}{9\,600}$	$\frac{10\,073}{9\,600}$		
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,379}{6\,900}$	$\frac{7\,379}{6\,900}$	$\frac{7\,278}{6\,900}$	$\frac{7\,379}{6\,900}$		
255-102-0208	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,995}{7\,500}$	$\frac{7\,995}{7\,500}$	$\frac{7\,894}{7\,500}$	$\frac{7\,995}{7\,500}$		
255-102-0209	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{8\,920}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$		
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,457}{9\,900}$	$\frac{10\,457}{9\,900}$	$\frac{10\,357}{9\,900}$	$\frac{10\,457}{9\,900}$		



				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130							
255-102-0202	( 60 ) , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0203	( 60 ) , 17608-2017	2	1	131							
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175							
255-102-0208	( 80 ) , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0209	( 80 ) , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175							



					,	.	-	-	-	-
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130						
255-102-0202	60 ( 17608-2017	2	1	130						
255-102-0203	60 ( 17608-2017	2	1	131						
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130						
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175						
255-102-0208	80 ( 17608-2017	2	1	175						
255-102-0209	80 ( 17608-2017	2	1	175						
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175						



					-	-	-	-		-
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,149}{7\,650}$	$\frac{8\,149}{7\,650}$	$\frac{8\,048}{7\,650}$	$\frac{8\,149}{7\,650}$		
255-102-0212	100 , ( 17608-2017)	2	1	175	$\frac{8\,764}{8\,250}$	$\frac{8\,764}{8\,250}$	$\frac{8\,664}{8\,250}$	$\frac{8\,764}{8\,250}$		
255-102-0213	100 , ( 17608-2017)	2	1	175	$\frac{10\,406}{9\,850}$	$\frac{10\,406}{9\,850}$	$\frac{10\,306}{9\,850}$	$\frac{10\,406}{9\,850}$		
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,843}{11\,250}$	$\frac{11\,843}{11\,250}$	$\frac{11\,742}{11\,250}$	$\frac{11\,843}{11\,250}$		
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,669}{7\,100}$	$\frac{7\,669}{7\,100}$	$\frac{7\,540}{7\,100}$	$\frac{7\,669}{7\,100}$		
255-102-0216	60 , ( 17608-2017)	2	1	225	$\frac{8\,285}{7\,700}$	$\frac{8\,285}{7\,700}$	$\frac{8\,156}{7\,700}$	$\frac{8\,285}{7\,700}$		
255-102-0217	60 , ( 17608-2017)	2	1	225	$\frac{9\,311}{8\,700}$	$\frac{9\,311}{8\,700}$	$\frac{9\,182}{8\,700}$	$\frac{9\,311}{8\,700}$		
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,748}{10\,100}$	$\frac{10\,748}{10\,100}$	$\frac{10\,619}{10\,100}$	$\frac{10\,748}{10\,100}$		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175								
255-102-0212	100 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0213	100 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175								
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225								
255-102-0216	60 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0217	60 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225								



						-	-	-	-
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , ( 17608-2017 )	2	1	175					
255-102-0213	100 , ( 17608-2017 )	2	1	175					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , ( 17608-2017 )	2	1	225					
255-102-0217	60 , ( 17608-2017 )	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					



					-	-	-	-		-
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,892}{7\,400}$	$\frac{7\,892}{7\,400}$	$\frac{7\,791}{7\,400}$	$\frac{7\,892}{7\,400}$		
255-102-0222	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,508}{8\,000}$	$\frac{8\,508}{8\,000}$	$\frac{8\,407}{8\,000}$	$\frac{8\,508}{8\,000}$		
255-102-0223	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,534}{9\,000}$	$\frac{9\,534}{9\,000}$	$\frac{9\,433}{9\,000}$	$\frac{9\,534}{9\,000}$		
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,971}{10\,400}$	$\frac{10\,971}{10\,400}$	$\frac{10\,870}{10\,400}$	$\frac{10\,971}{10\,400}$		
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,490}{7\,900}$	$\frac{8\,490}{7\,900}$	$\frac{8\,361}{7\,900}$	$\frac{8\,490}{7\,900}$		
255-102-0226	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,106}{8\,500}$	$\frac{9\,106}{8\,500}$	$\frac{8\,977}{8\,500}$	$\frac{9\,106}{8\,500}$		
255-102-0227	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,748}{10\,100}$	$\frac{10\,748}{10\,100}$	$\frac{10\,619}{10\,100}$	$\frac{10\,748}{10\,100}$		
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,185}{11\,500}$	$\frac{12\,185}{11\,500}$	$\frac{12\,055}{11\,500}$	$\frac{12\,185}{11\,500}$		



				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0222	80 , ( 17608-2017)	2	1	175							
255-102-0223	80 , ( 17608-2017)	2	1	175							
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0226	100 , ( 17608-2017)	2	1	225							
255-102-0227	100 , ( 17608-2017)	2	1	225							
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225							



						-	-	-	-
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0223	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					



					-	-	-	-		-
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,405}{7\,900}$	$\frac{8\,405}{7\,900}$	$\frac{8\,305}{7\,900}$	$\frac{8\,405}{7\,900}$		
255-102-0230	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{8\,920}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$		
255-102-0231	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,047}{9\,500}$	$\frac{10\,047}{9\,500}$	$\frac{9\,946}{9\,500}$	$\frac{10\,047}{9\,500}$		
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,484}{10\,900}$	$\frac{11\,484}{10\,900}$	$\frac{11\,383}{10\,900}$	$\frac{11\,484}{10\,900}$		
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,003}{8\,400}$	$\frac{9\,003}{8\,400}$	$\frac{8\,874}{8\,400}$	$\frac{9\,003}{8\,400}$		
255-102-0234	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,619}{9\,000}$	$\frac{9\,619}{9\,000}$	$\frac{9\,490}{9\,000}$	$\frac{9\,619}{9\,000}$		
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,261}{10\,600}$	$\frac{11\,261}{10\,600}$	$\frac{11\,132}{10\,600}$	$\frac{11\,261}{10\,600}$		
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,698}{12\,000}$	$\frac{12\,698}{12\,000}$	$\frac{12\,568}{12\,000}$	$\frac{12\,698}{12\,000}$		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0230	80 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0231	80 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0234	100 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225								



						-	-	-	-
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					



					-	-	-	-		-
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,286}{9\,650}$	$\frac{10\,286}{9\,650}$	$\frac{10\,157}{9\,650}$	$\frac{10\,286}{9\,650}$		
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,902}{10\,250}$	$\frac{10\,902}{10\,250}$	$\frac{10\,773}{10\,250}$	$\frac{10\,902}{10\,250}$		
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,544}{11\,850}$	$\frac{12\,544}{11\,850}$	$\frac{12\,414}{11\,850}$	$\frac{12\,544}{11\,850}$		
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,980}{13\,250}$	$\frac{13\,980}{13\,250}$	$\frac{13\,851}{13\,250}$	$\frac{13\,980}{13\,250}$		
255-102-0400	17608-2017	2								
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,021}{7\,600}$	$\frac{8\,021}{7\,600}$	$\frac{7\,946}{7\,600}$	$\frac{8\,021}{7\,600}$		
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,636}{8\,200}$	$\frac{8\,636}{8\,200}$	$\frac{8\,562}{8\,200}$	$\frac{8\,636}{8\,200}$		
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,662}{9\,200}$	$\frac{9\,662}{9\,200}$	$\frac{9\,588}{9\,200}$	$\frac{9\,662}{9\,200}$		



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0400	17608-2017	2										
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0402	60 , ( 17608-2017	2	1	130								
255-102-0403	60 , ( 17608-2017	2	1	130								



				,		-	-	-	-
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					



					-	-	-	-		-
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,099}{10\,600}$	$\frac{11\,099}{10\,600}$	$\frac{11\,024}{10\,600}$	$\frac{11\,099}{10\,600}$		
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,405}{7\,900}$	$\frac{8\,405}{7\,900}$	$\frac{8\,305}{7\,900}$	$\frac{8\,405}{7\,900}$		
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{8\,920}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$		
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,047}{9\,500}$	$\frac{10\,047}{9\,500}$	$\frac{9\,946}{9\,500}$	$\frac{10\,047}{9\,500}$		
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,484}{10\,900}$	$\frac{11\,484}{10\,900}$	$\frac{11\,383}{10\,900}$	$\frac{11\,484}{10\,900}$		
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,003}{8\,400}$	$\frac{9\,003}{8\,400}$	$\frac{8\,874}{8\,400}$	$\frac{9\,003}{8\,400}$		
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,619}{9\,000}$	$\frac{9\,619}{9\,000}$	$\frac{9\,490}{9\,000}$	$\frac{9\,619}{9\,000}$		
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,261}{10\,600}$	$\frac{11\,261}{10\,600}$	$\frac{11\,132}{10\,600}$	$\frac{11\,261}{10\,600}$		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175								
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175								
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								



						-	-	-	-
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					



					-	-	-	-	.	-
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,698}{12\,000}$	$\frac{12\,698}{12\,000}$	$\frac{12\,568}{12\,000}$	$\frac{12\,698}{12\,000}$		
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,534}{8\,100}$	$\frac{8\,534}{8\,100}$	$\frac{8\,459}{8\,100}$	$\frac{8\,534}{8\,100}$		
255-102-0414	60 , ( 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,149}{8\,700}$	$\frac{9\,149}{8\,700}$	$\frac{9\,075}{8\,700}$	$\frac{9\,149}{8\,700}$		
255-102-0415	60 , ( 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,176}{9\,700}$	$\frac{10\,176}{9\,700}$	$\frac{10\,101}{9\,700}$	$\frac{10\,176}{9\,700}$		
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,612}{11\,100}$	$\frac{11\,612}{11\,100}$	$\frac{11\,538}{11\,100}$	$\frac{11\,612}{11\,100}$		
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,918}{8\,400}$	$\frac{8\,918}{8\,400}$	$\frac{8\,818}{8\,400}$	$\frac{8\,918}{8\,400}$		
255-102-0418	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,534}{9\,000}$	$\frac{9\,534}{9\,000}$	$\frac{9\,433}{9\,000}$	$\frac{9\,534}{9\,000}$		
255-102-0419	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,560}{10\,000}$	$\frac{10\,560}{10\,000}$	$\frac{10\,460}{10\,000}$	$\frac{10\,560}{10\,000}$		



				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0414	60 , ( 17608-2017	2	1	130							
255-102-0415	60 , ( 17608-2017	2	1	130							
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0418	80 , ( 17608-2017	2	1	175							
255-102-0419	80 , ( 17608-2017	2	1	175							



						-	-	-	-
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , ( 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , ( 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , ( 17608-2017	2	1	175					



					-	-	-	-		-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,997}{11\,400}$	$\frac{11\,997}{11\,400}$	$\frac{11\,896}{11\,400}$	$\frac{11\,997}{11\,400}$		
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,516}{8\,900}$	$\frac{9\,516}{8\,900}$	$\frac{9\,387}{8\,900}$	$\frac{9\,516}{8\,900}$		
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,132}{9\,500}$	$\frac{10\,132}{9\,500}$	$\frac{10\,003}{9\,500}$	$\frac{10\,132}{9\,500}$		
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,774}{11\,100}$	$\frac{11\,774}{11\,100}$	$\frac{11\,645}{11\,100}$	$\frac{11\,774}{11\,100}$		
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,211}{12\,500}$	$\frac{13\,211}{12\,500}$	$\frac{13\,081}{12\,500}$	$\frac{13\,211}{12\,500}$		
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,431}{8\,900}$	$\frac{9\,431}{8\,900}$	$\frac{9\,331}{8\,900}$	$\frac{9\,431}{8\,900}$		
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,047}{9\,500}$	$\frac{10\,047}{9\,500}$	$\frac{9\,946}{9\,500}$	$\frac{10\,047}{9\,500}$		
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,073}{10\,500}$	$\frac{11\,073}{10\,500}$	$\frac{10\,973}{10\,500}$	$\frac{11\,073}{10\,500}$		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175								
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175								



						-	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					



					-	-	-	-	.	-
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 510</u> 11 900	<u>12 510</u> 11 900	<u>12 409</u> 11 900	<u>12 510</u> 11 900		
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 030</u> 9 400	<u>10 030</u> 9 400	<u>9 900</u> 9 400	<u>10 030</u> 9 400		
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>10 645</u> 10 000	<u>10 645</u> 10 000	<u>10 516</u> 10 000	<u>10 645</u> 10 000		
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>12 287</u> 11 600	<u>12 287</u> 11 600	<u>12 158</u> 11 600	<u>12 287</u> 11 600		
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 724</u> 13 000	<u>13 724</u> 13 000	<u>13 595</u> 13 000	<u>13 724</u> 13 000		
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 056</u> 10 400	<u>11 056</u> 10 400	<u>10 926</u> 10 400	<u>11 056</u> 10 400		
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>11 671</u> 11 000	<u>11 671</u> 11 000	<u>11 542</u> 11 000	<u>11 671</u> 11 000		
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>13 313</u> 12 600	<u>13 313</u> 12 600	<u>13 184</u> 12 600	<u>13 313</u> 12 600		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								



						-	-	-	-
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					



					-	-	-	-		-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{14\,750}{14\,000}$	$\frac{14\,750}{14\,000}$	$\frac{14\,621}{14\,000}$	$\frac{14\,750}{14\,000}$		
255-102-0500	,	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					$\frac{3\,957}{3\,750}$	$\frac{4\,335}{3\,750}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					$\frac{4\,140}{3\,929}$	$\frac{4\,518}{3\,929}$
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					$\frac{3\,245}{2\,879}$	
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120					$\frac{3\,245}{2\,879}$	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,919}{4\,482}$	$\frac{5\,255}{4\,482}$	$\frac{4\,816}{4\,482}$	$\frac{4\,952}{4\,482}$	$\frac{4\,011}{3\,750}$	$\frac{4\,578}{3\,750}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{5\,502}{5\,051}$	$\frac{5\,838}{5\,051}$	$\frac{5\,399}{5\,051}$	$\frac{5\,536}{5\,051}$	$\frac{4\,194}{3\,929}$	$\frac{4\,762}{3\,929}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168					$\frac{4\,221}{3\,929}$	$\frac{4\,883}{3\,929}$
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168					$\frac{4\,404}{4\,107}$	$\frac{5\,066}{4\,107}$
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,836}{5\,272}$	$\frac{6\,284}{5\,272}$	$\frac{5\,698}{5\,272}$	$\frac{5\,880}{5\,272}$	$\frac{5\,256}{4\,911}$	$\frac{6\,013}{4\,911}$



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0500	, 17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>4 156</u> 3 750	<u>4 156</u> 3 750	<u>4 070</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 361</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 031</u> 3 750	<u>4 144</u> 3 750
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>4 339</u> 3 929	<u>4 339</u> 3 929	<u>4 253</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 544</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 214</u> 3 929	<u>4 327</u> 3 929
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120			<u>2 672</u> 2 294				<u>2 520</u> 2 211	<u>2 513</u> 2 286
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120			<u>2 919</u> 2 536				<u>2 758</u> 2 445	<u>2 759</u> 2 527
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 309</u> 3 750	<u>4 309</u> 3 750	<u>4 181</u> 3 750	<u>4 772</u> 3 750	<u>4 617</u> 3 750	<u>4 772</u> 3 750	<u>4 122</u> 3 750	<u>4 292</u> 3 750
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 493</u> 3 929	<u>4 493</u> 3 929	<u>4 364</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 800</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 305</u> 3 929	<u>4 475</u> 3 929
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 569</u> 3 929	<u>4 569</u> 3 929	<u>4 419</u> 3 929	<u>5 109</u> 3 929	<u>4 928</u> 3 929	<u>5 109</u> 3 929	<u>4 350</u> 3 929	<u>4 549</u> 3 929
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 753</u> 4 107	<u>4 753</u> 4 107	<u>4 603</u> 4 107	<u>5 292</u> 4 107	<u>5 111</u> 4 107	<u>5 292</u> 4 107	<u>4 534</u> 4 107	<u>4 732</u> 4 107
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 654</u> 4 911	<u>5 654</u> 4 911	<u>5 483</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>6 064</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>5 404</u> 4 911	<u>5 630</u> 4 911



						-	-	-	-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0500	, 17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120					
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>5 345</u> 4 482	<u>5 030</u> 4 482	<u>5 126</u> 4 482	<u>5 216</u> 4 482	<u>5 091</u> 4 482
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>5 929</u> 5 051	<u>5 614</u> 5 051	<u>5 710</u> 5 051	<u>5 800</u> 5 051	<u>5 675</u> 5 051
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168		<u>4 416</u> 3 799			
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168		<u>5 207</u> 4 571			
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>6 404</u> 5 272	<u>5 984</u> 5 272	<u>6 112</u> 5 272	<u>6 233</u> 5 272	<u>6 066</u> 5 272



					-	-	-	-	.	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>6 432</u> 5 853	<u>6 879</u> 5 853	<u>6 294</u> 5 853	<u>6 476</u> 5 853	<u>5 439</u> 5 089	<u>6 196</u> 5 089
255-102-0800	, c 17608-2017	2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>19 524</u> 18 810	<u>19 524</u> 18 810	<u>19 450</u> 18 810	<u>19 524</u> 18 810	<u>20 018</u> 19 390	
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 806</u> 19 010	<u>19 806</u> 19 010	<u>19 706</u> 19 010	<u>19 806</u> 19 010	<u>20 439</u> 19 760	
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>19 832</u> 19 110	<u>19 832</u> 19 110	<u>19 757</u> 19 110	<u>19 832</u> 19 110	<u>20 326</u> 19 690	
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 114</u> 19 310	<u>20 114</u> 19 310	<u>20 013</u> 19 310	<u>20 114</u> 19 310	<u>20 747</u> 20 060	
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 422</u> 19 610	<u>20 422</u> 19 610	<u>20 321</u> 19 610	<u>20 422</u> 19 610	<u>21 055</u> 20 360	
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 533</u> 20 610	<u>21 533</u> 20 610	<u>21 404</u> 20 610	<u>21 533</u> 20 610	<u>22 322</u> 21 550	
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>22 046</u> 21 110	<u>22 046</u> 21 110	<u>21 917</u> 21 110	<u>22 046</u> 21 110	<u>22 836</u> 22 050	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>22 349</u> 21 310	<u>22 349</u> 21 310	<u>22 187</u> 21 310	<u>22 349</u> 21 310	<u>23 237</u> 22 390	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 894</u> 19 170	<u>19 894</u> 19 170	<u>19 819</u> 19 170	<u>19 894</u> 19 170	<u>20 388</u> 19 750	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 176</u> 19 370	<u>20 176</u> 19 370	<u>20 075</u> 19 370	<u>20 176</u> 19 370	<u>20 809</u> 20 120	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 202</u> 19 470	<u>20 202</u> 19 470	<u>20 127</u> 19 470	<u>20 202</u> 19 470	<u>20 695</u> 20 050	



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,837}{5\,089}$	$\frac{5\,837}{5\,089}$	$\frac{5\,666}{5\,089}$	$\frac{6\,454}{5\,089}$	$\frac{6\,247}{5\,089}$	$\frac{6\,454}{5\,089}$	$\frac{5\,587}{5\,089}$	$\frac{5\,814}{5\,089}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130								
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130								
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282								
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								



						-	-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{7\,000}{5\,853}$	$\frac{6\,580}{5\,853}$	$\frac{6\,708}{5\,853}$	$\frac{6\,828}{5\,853}$	$\frac{6\,662}{5\,853}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					



					-	-	-	-		-
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 483</u> 19 670	<u>20 483</u> 19 670	<u>20 383</u> 19 670	<u>20 483</u> 19 670	<u>21 117</u> 20 420	
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 791</u> 19 970	<u>20 791</u> 19 970	<u>20 691</u> 19 970	<u>20 791</u> 19 970	<u>21 424</u> 20 720	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 903</u> 20 970	<u>21 903</u> 20 970	<u>21 773</u> 20 970	<u>21 903</u> 20 970	<u>22 738</u> 21 910	
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 416</u> 21 470	<u>22 416</u> 21 470	<u>22 287</u> 21 470	<u>22 416</u> 21 470	<u>23 205</u> 22 410	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 718</u> 21 670	<u>22 718</u> 21 670	<u>22 556</u> 21 670	<u>22 718</u> 21 670	<u>23 607</u> 22 750	
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>19 986</u> 19 260	<u>19 986</u> 19 260	<u>19 911</u> 19 260	<u>19 986</u> 19 260	<u>20 480</u> 19 840	
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 268</u> 19 460	<u>20 268</u> 19 460	<u>20 167</u> 19 460	<u>20 268</u> 19 460	<u>20 901</u> 20 210	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 294</u> 19 560	<u>20 294</u> 19 560	<u>20 219</u> 19 560	<u>20 294</u> 19 560	<u>20 788</u> 20 140	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 576</u> 19 760	<u>20 576</u> 19 760	<u>20 475</u> 19 760	<u>20 576</u> 19 760	<u>21 209</u> 20 510	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 884</u> 20 060	<u>20 884</u> 20 060	<u>20 783</u> 20 060	<u>20 884</u> 20 060	<u>21 517</u> 20 810	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 995</u> 21 060	<u>21 995</u> 21 060	<u>21 866</u> 21 060	<u>21 995</u> 21 060	<u>22 784</u> 22 000	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>22 508</u> 21 560	<u>22 508</u> 21 560	<u>22 379</u> 21 560	<u>22 508</u> 21 560	<u>23 297</u> 22 500	
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>22 811</u> 21 760	<u>22 811</u> 21 760	<u>22 648</u> 21 760	<u>22 811</u> 21 760	<u>23 699</u> 22 840	



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282								



						-	-	-	-
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					



					-	-	-	-	.	-
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 674</u> 19 930	<u>20 674</u> 19 930	<u>20 599</u> 19 930	<u>20 674</u> 19 930	<u>21 167</u> 20 510	
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 956</u> 20 130	<u>20 956</u> 20 130	<u>20 855</u> 20 130	<u>20 956</u> 20 130	<u>21 589</u> 20 880	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 981</u> 20 230	<u>20 981</u> 20 230	<u>20 907</u> 20 230	<u>20 981</u> 20 230	<u>21 475</u> 20 810	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 263</u> 20 430	<u>21 263</u> 20 430	<u>21 163</u> 20 430	<u>21 263</u> 20 430	<u>21 897</u> 21 180	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 571</u> 20 730	<u>21 571</u> 20 730	<u>21 471</u> 20 730	<u>21 571</u> 20 730	<u>22 204</u> 21 480	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 683</u> 21 730	<u>22 683</u> 21 730	<u>22 553</u> 21 730	<u>22 683</u> 21 730	<u>23 472</u> 22 670	
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 196</u> 22 230	<u>23 196</u> 22 230	<u>23 066</u> 22 230	<u>23 196</u> 22 230	<u>23 985</u> 23 170	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>23 498</u> 22 430	<u>23 498</u> 22 430	<u>23 336</u> 22 430	<u>23 498</u> 22 430	<u>24 386</u> 23 510	
255-102-0900	, c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 193</u> 23 360	<u>24 193</u> 23 360	<u>24 119</u> 23 360	<u>24 193</u> 23 360	<u>24 687</u> 23 940	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 475</u> 23 560	<u>24 475</u> 23 560	<u>24 375</u> 23 560	<u>24 475</u> 23 560	<u>25 144</u> 24 310	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 501</u> 23 660	<u>24 501</u> 23 660	<u>24 427</u> 23 660	<u>24 501</u> 23 660	<u>24 995</u> 24 240	



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0900	, c 17608-2017	2										
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130								



						-	-	-	-
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					



					-	-	-	-		-
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 783</u> 23 860	<u>24 783</u> 23 860	<u>24 683</u> 23 860	<u>24 783</u> 23 860	<u>25 416</u> 24 610	
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 091</u> 24 160	<u>25 091</u> 24 160	<u>24 991</u> 24 160	<u>25 091</u> 24 160	<u>25 724</u> 24 910	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 202</u> 25 160	<u>26 202</u> 25 160	<u>26 073</u> 25 160	<u>26 202</u> 25 160	<u>26 992</u> 26 100	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 742</u> 26 660	<u>27 742</u> 26 660	<u>27 612</u> 26 660	<u>27 742</u> 26 660	<u>28 531</u> 27 600	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>27 018</u> 25 860	<u>27 018</u> 25 860	<u>26 856</u> 25 860	<u>27 018</u> 25 860	<u>27 906</u> 26 940	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 655</u> 23 810	<u>24 655</u> 23 810	<u>24 581</u> 23 810	<u>24 655</u> 23 810	<u>25 149</u> 24 390	
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 937</u> 24 010	<u>24 937</u> 24 010	<u>24 837</u> 24 010	<u>24 937</u> 24 010	<u>25 570</u> 24 760	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 963</u> 24 110	<u>24 963</u> 24 110	<u>24 888</u> 24 110	<u>24 963</u> 24 110	<u>25 457</u> 24 690	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 245</u> 24 310	<u>25 245</u> 24 310	<u>25 144</u> 24 310	<u>25 245</u> 24 310	<u>25 878</u> 25 060	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 553</u> 24 610	<u>25 553</u> 24 610	<u>25 452</u> 24 610	<u>25 553</u> 24 610	<u>26 186</u> 25 360	
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 664</u> 25 610	<u>26 664</u> 25 610	<u>26 535</u> 25 610	<u>26 664</u> 25 610	<u>27 453</u> 26 550	
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 177</u> 26 110	<u>27 177</u> 26 110	<u>27 048</u> 26 110	<u>27 177</u> 26 110	<u>27 967</u> 27 050	
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>27 480</u> 26 310	<u>27 480</u> 26 310	<u>27 318</u> 26 310	<u>27 480</u> 26 310	<u>28 368</u> 27 390	



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282								
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282								



						-	-	-	-
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282					



					-	-	-	-	.	-
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>24 932</u> 24 080	<u>24 932</u> 24 080	<u>24 858</u> 24 080	<u>24 932</u> 24 080	<u>25 426</u> 24 660	
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 214</u> 24 280	<u>25 214</u> 24 280	<u>25 114</u> 24 280	<u>25 214</u> 24 280	<u>25 847</u> 25 030	
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 240</u> 24 380	<u>25 240</u> 24 380	<u>25 166</u> 24 380	<u>25 240</u> 24 380	<u>25 734</u> 24 960	
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 522</u> 24 580	<u>25 522</u> 24 580	<u>25 422</u> 24 580	<u>25 522</u> 24 580	<u>26 191</u> 25 330	
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 830</u> 24 880	<u>25 830</u> 24 880	<u>25 729</u> 24 880	<u>25 830</u> 24 880	<u>26 463</u> 25 630	
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>26 941</u> 25 880	<u>26 941</u> 25 880	<u>26 812</u> 25 880	<u>26 941</u> 25 880	<u>27 730</u> 26 820	
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>27 454</u> 26 380	<u>27 454</u> 26 380	<u>27 325</u> 26 380	<u>27 454</u> 26 380	<u>28 244</u> 27 320	
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>27 757</u> 26 580	<u>27 757</u> 26 580	<u>27 595</u> 26 580	<u>27 757</u> 26 580	<u>28 645</u> 27 660	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 384</u> 24 520	<u>25 384</u> 24 520	<u>25 309</u> 24 520	<u>25 384</u> 24 520	<u>25 878</u> 25 100	
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 666</u> 24 720	<u>25 666</u> 24 720	<u>25 565</u> 24 720	<u>25 666</u> 24 720	<u>26 299</u> 25 470	
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 692</u> 24 820	<u>25 692</u> 24 820	<u>25 617</u> 24 820	<u>25 692</u> 24 820	<u>26 186</u> 25 400	
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 974</u> 25 020	<u>25 974</u> 25 020	<u>25 873</u> 25 020	<u>25 974</u> 25 020	<u>26 607</u> 25 770	
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 282</u> 25 320	<u>26 282</u> 25 320	<u>26 181</u> 25 320	<u>26 282</u> 25 320	<u>26 915</u> 26 070	



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282								
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								



						-	-	-	-
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					



					-	-	-	-		-
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 393</u> 26 320	<u>27 393</u> 26 320	<u>27 264</u> 26 320	<u>27 393</u> 26 320	<u>28 182</u> 27 260	
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 906</u> 26 820	<u>27 906</u> 26 820	<u>27 777</u> 26 820	<u>27 906</u> 26 820	<u>28 695</u> 27 760	
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>28 208</u> 27 020	<u>28 208</u> 27 020	<u>28 046</u> 27 020	<u>28 208</u> 27 020	<u>29 097</u> 28 100	

**255-103.**

					-	-	-	-	
255-103-0100		.							
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 715</u> 10 475	<u>10 433</u> 10 100	<u>10 433</u> 10 100	<u>10 361</u> 10 100	<u>10 433</u> 10 100
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 938</u> 7 788	<u>7 797</u> 7 600	<u>7 797</u> 7 600	<u>7 761</u> 7 600	<u>7 797</u> 7 600
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 626</u> 11 375	<u>11 344</u> 11 000	<u>11 344</u> 11 000	<u>11 272</u> 11 000	<u>11 344</u> 11 000
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 849</u> 8 688	<u>8 708</u> 8 500	<u>8 708</u> 8 500	<u>8 672</u> 8 500	<u>8 708</u> 8 500

**255-104.**

255-104-0100	13015-2012 NATIVE	.			



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282								



8.04-08-2023

						-	-	-	-
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					



255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>5 788</u> 5 670
255-104-0102	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>6 691</u> 6 563
255-104-0103	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>8 498</u> 8 348
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>5 459</u> 5 357
255-104-0105	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>6 363</u> 6 250
255-104-0106	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>8 170</u> 8 036

**255-105.**

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218



					,
					.
255-105-0102	80 NATIVE, ( ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

**255-2.**  
**255-201.**

					,	.	.	-	-	-	-	
255-201-0100	32018-2012											
255-201-0101	1		1	120	<u>10 214</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821	<u>10 687</u> 9 821	<u>10 495</u> 9 821	
255-201-0104	4		1	50	<u>6 604</u> 6 439							
255-201-0105	5		1	40	<u>7 742</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 910</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 910</u> 7 500	<u>7 899</u> 7 500	<u>7 835</u> 7 500	

**255-202.**

					,	.	.	-	-	-	-	
255-202-0100	3619-2020	2										







				,	-	-	-	-	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	$\frac{10\,307}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,448}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,818}{9\,821}$
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,772}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,820}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$

				,	-	-	-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2							



							-	-	-	-	
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 886</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 419</u> 21 205	<u>22 211</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>21 911</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 551</u> 21 205	<u>22 301</u> 21 205

**26.**

**261.**

**261-1.**

**261-101.**

[illegible]



					-	-	-	-	-	-	-
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 177</u> 21 205	<u>22 052</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 260</u> 21 205	<u>22 110</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205

					-	-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114



					-	-	-	-	-
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 990</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 149</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 559</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 035</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 226</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 719</u> 21 205

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114



							-	-	-	-	
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810



[illegible]



					-	-	-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810



[illegible]



					-	-	-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538



					-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , , ; , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная