

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, , ,	26
212-1.		26
212-2.		96
212-3.		98
212-4.		99
212-5.		105
212-6.	,	111
213.		113
213-1.		113
213-3.	, ,	121
22.		129
221.		129
221-1.		129
222.	,	131
222-1.	, , ,	131
222-2.	,	139
222-3.	, ,	145
225.		147

8.04-08-2023

IV

225-1.	147
225-2.	181
226.	207
226-1.	207
25.	231
251.	231
251-3.	231
255.	233
255-1.	233
26.	235
261.	235
261-1.	235

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 828</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-102.

					,	
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	<u>2 099</u> 904	
211-102-0102			1	1000	<u>5 364</u> 4 520	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201	

				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

**211-103.**

						-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 329</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 481</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 158</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200											
211-103-0201	( , , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



					-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200										
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 365}{5\ 341}$	<u>7 609</u>	<u>6 798</u>	<u>8 928</u>	<u>5 220</u>	<u>8 809</u>	<u>8 123</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 320}{5\ 303}$	<u>7 555</u>	<u>6 750</u>	<u>8 865</u>	<u>5 183</u>	<u>8 746</u>	<u>8 065</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 274}{5\ 265}$	<u>7 501</u>	<u>6 701</u>	<u>8 801</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 274}{5\ 265}$	<u>7 501</u>	<u>6 701</u>	<u>8 801</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 274}{5\ 265}$	<u>7 501</u>	<u>6 701</u>	<u>8 801</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 855}{3\ 892}$	<u>6 072</u>	<u>5 508</u>	<u>7 134</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 784}{3\ 835}$	<u>5 983</u>	<u>5 427</u>	<u>7 030</u>	<u>3 905</u>	<u>7 140</u>	<u>6 478</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\ 855}{3\ 892}$	<u>6 072</u>	<u>5 508</u>	<u>7 134</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 467}{5\ 440}$	<u>7 711</u>	<u>6 915</u>	<u>9 084</u>	<u>5 288</u>	<u>8 911</u>	<u>8 224</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 421}{5\ 401}$	<u>7 656</u>	<u>6 865</u>	<u>9 019</u>	<u>5 251</u>	<u>8 847</u>	<u>8 166</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 375}{5\ 362}$	<u>7 601</u>	<u>6 816</u>	<u>8 954</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,376}{4\,659}$	<u>12 363</u>	<u>8 492</u>	$\frac{4\,313}{3\,580}$	<u>7 518</u>	<u>11 489</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,316}{4\,626}$	<u>12 274</u>	<u>8 431</u>	$\frac{4\,283}{3\,554}$	<u>7 465</u>	<u>11 407</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,257}{4\,593}$	<u>12 186</u>	<u>8 370</u>	$\frac{4\,252}{3\,528}$	<u>7 411</u>	<u>11 325</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,257}{4\,593}$	<u>12 186</u>	<u>8 370</u>	$\frac{4\,252}{3\,528}$	<u>7 411</u>	<u>11 325</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,257}{4\,593}$	<u>12 186</u>	<u>8 370</u>	$\frac{4\,252}{3\,528}$	<u>7 411</u>	<u>11 325</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,594}{3\,002}$	<u>10 724</u>	<u>6 707</u>	$\frac{3\,076}{2\,391}$	<u>5 754</u>	<u>9 640</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,497}{2\,959}$	<u>10 567</u>	<u>6 609</u>	$\frac{3\,031}{2\,356}$	<u>5 670</u>	<u>9 499</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,594}{3\,002}$	<u>10 724</u>	<u>6 707</u>	$\frac{3\,076}{2\,391}$	<u>5 754</u>	<u>9 640</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,465}{4\,745}$	<u>12 465</u>	<u>8 639</u>	$\frac{4\,382}{3\,646}$	<u>7 607</u>	<u>11 578</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,405}{4\,711}$	<u>12 375</u>	<u>8 578</u>	$\frac{4\,350}{3\,620}$	<u>7 553</u>	<u>11 495</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,344}{4\,678}$	<u>12 286</u>	<u>8 516</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 499</u>	<u>11 412</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,375}{5\,362}$	<u>7 601</u>	<u>6 816</u>	<u>8 954</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,375}{5\,362}$	<u>7 601</u>	<u>6 816</u>	<u>8 954</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,929}{3\,964}$	<u>6 146</u>	<u>5 600</u>	<u>7 256</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,857}{3\,906}$	<u>6 057</u>	<u>5 518</u>	<u>7 151</u>	<u>3 950</u>	<u>7 213</u>	<u>6 551</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,929}{3\,964}$	<u>6 146</u>	<u>5 600</u>	<u>7 256</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,573}{5\,542}$	<u>7 817</u>	<u>7 035</u>	<u>9 246</u>	<u>5 359</u>	<u>9 016</u>	<u>8 330</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,526}{5\,503}$	<u>7 761</u>	<u>6 985</u>	<u>9 180</u>	<u>5 321</u>	<u>8 952</u>	<u>8 271</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,479}{5\,463}$	<u>7 705</u>	<u>6 935</u>	<u>9 114</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,479}{5\,463}$	<u>7 705</u>	<u>6 935</u>	<u>9 114</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,479}{5\,463}$	<u>7 705</u>	<u>6 935</u>	<u>9 114</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,006}{4\,039}$	<u>6 223</u>	<u>5 696</u>	<u>7 384</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,933}{3\,980}$	<u>6 132</u>	<u>5 613</u>	<u>7 276</u>	<u>3 997</u>	<u>7 289</u>	<u>6 627</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,344}{4\,678}$	<u>12 286</u>	<u>8 516</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 499</u>	<u>11 412</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,344}{4\,678}$	<u>12 286</u>	<u>8 516</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 499</u>	<u>11 412</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,651}{3\,058}$	<u>10 798</u>	<u>6 821</u>	$\frac{3\,121}{2\,435}$	<u>5 811</u>	<u>9 697</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,554}{3\,013}$	<u>10 640</u>	<u>6 722</u>	$\frac{3\,076}{2\,400}$	<u>5 727</u>	<u>9 555</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,651}{3\,058}$	<u>10 798</u>	<u>6 821</u>	$\frac{3\,121}{2\,435}$	<u>5 811</u>	<u>9 697</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,557}{4\,835}$	<u>12 570</u>	<u>8 793</u>	$\frac{4\,452}{3\,715}$	<u>7 700</u>	<u>11 670</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,496}{4\,800}$	<u>12 480</u>	<u>8 730</u>	$\frac{4\,421}{3\,688}$	<u>7 645</u>	<u>11 587</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,435}{4\,766}$	<u>12 391</u>	<u>8 667</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 590</u>	<u>11 503</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,435}{4\,766}$	<u>12 391</u>	<u>8 667</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 590</u>	<u>11 503</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,435}{4\,766}$	<u>12 391</u>	<u>8 667</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 590</u>	<u>11 503</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,710}{3\,116}$	<u>10 875</u>	<u>6 941</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>5 871</u>	<u>9 756</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,612}{3\,070}$	<u>10 716</u>	<u>6 839</u>	$\frac{3\,122}{2\,445}$	<u>5 785</u>	<u>9 614</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,006}{4\,039}$	<u>6 223</u>	<u>5 696</u>	<u>7 384</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,682}{5\,649}$	<u>7 927</u>	<u>7 161</u>	<u>9 413</u>	<u>5 433</u>	<u>9 126</u>	<u>8 440</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,635}{5\,609}$	<u>7 870</u>	<u>7 110</u>	<u>9 346</u>	<u>5 394</u>	<u>9 061</u>	<u>8 380</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,587}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>7 058</u>	<u>9 279</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,587}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>7 058</u>	<u>9 279</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,587}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>7 058</u>	<u>9 279</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,086}{4\,117}$	<u>6 303</u>	<u>5 796</u>	<u>7 516</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,012}{4\,056}$	<u>6 211</u>	<u>5 711</u>	<u>7 406</u>	<u>4 045</u>	<u>7 368</u>	<u>6 706</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\,086}{4\,117}$	<u>6 303</u>	<u>5 796</u>	<u>7 516</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,796}{5\,760}$	<u>8 041</u>	<u>7 291</u>	<u>9 588</u>	<u>5 509</u>	<u>9 240</u>	<u>8 554</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,748}{5\,719}$	<u>7 983</u>	<u>7 239</u>	<u>9 519</u>	<u>5 470</u>	<u>9 174</u>	<u>8 493</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,710}{3\,116}$	<u>10 875</u>	<u>6 941</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>5 871</u>	<u>9 756</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,653}{4\,928}$	<u>12 680</u>	<u>8 952</u>	$\frac{4\,526}{3\,786}$	<u>7 795</u>	<u>11 766</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,591}{4\,893}$	<u>12 589</u>	<u>8 888</u>	$\frac{4\,494}{3\,759}$	<u>7 740</u>	<u>11 682</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,529}{4\,857}$	<u>12 499</u>	<u>8 824</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 684</u>	<u>11 598</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,529}{4\,857}$	<u>12 499</u>	<u>8 824</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 684</u>	<u>11 598</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,529}{4\,857}$	<u>12 499</u>	<u>8 824</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 684</u>	<u>11 598</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,772}{3\,176}$	<u>10 955</u>	<u>7 064</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>5 933</u>	<u>9 818</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,673}{3\,129}$	<u>10 795</u>	<u>6 961</u>	$\frac{3\,171}{2\,492}$	<u>5 846</u>	<u>9 675</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,772}{3\,176}$	<u>10 955</u>	<u>7 064</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>5 933</u>	<u>9 818</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,753}{5\,025}$	<u>12 794</u>	<u>9 117</u>	$\frac{4\,602}{3\,860}$	<u>7 895</u>	<u>11 865</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,690}{4\,989}$	<u>12 703</u>	<u>9 052</u>	$\frac{4\,570}{3\,833}$	<u>7 838</u>	<u>11 781</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,699}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>7 187</u>	<u>9 451</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,699}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>7 187</u>	<u>9 451</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,699}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>7 187</u>	<u>9 451</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,169}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>5 900</u>	<u>7 653</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,093}{4\,136}$	<u>6 293</u>	<u>5 814</u>	<u>7 542</u>	<u>4 096</u>	<u>7 450</u>	<u>6 788</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,169}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>5 900</u>	<u>7 653</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,855}{5\,817}$	<u>8 099</u>	<u>7 358</u>	<u>9 678</u>	<u>5 549</u>	<u>9 299</u>	<u>8 613</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,806}{5\,775}$	<u>8 042</u>	<u>7 305</u>	<u>9 608</u>	<u>5 509</u>	<u>9 233</u>	<u>8 551</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,757}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>7 253</u>	<u>9 539</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,757}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>7 253</u>	<u>9 539</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,757}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>7 253</u>	<u>9 539</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,212}{4\,239}$	<u>6 429</u>	<u>5 953</u>	<u>7 724</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>



					-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,628}{4\,953}$	<u>12 611</u>	<u>8 987</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>7 782</u>	<u>11 696</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,628}{4\,953}$	<u>12 611</u>	<u>8 987</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>7 782</u>	<u>11 696</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,628}{4\,953}$	<u>12 611</u>	<u>8 987</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>7 782</u>	<u>11 696</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,836}{3\,238}$	<u>11 038</u>	<u>7 193</u>	$\frac{3\,269}{2\,578}$	<u>5 997</u>	<u>9 882</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,736}{3\,191}$	<u>10 877</u>	<u>7 088</u>	$\frac{3\,221}{2\,541}$	<u>5 909</u>	<u>9 738</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,836}{3\,238}$	<u>11 038</u>	<u>7 193</u>	$\frac{3\,269}{2\,578}$	<u>5 997</u>	<u>9 882</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,804}{5\,074}$	<u>12 853</u>	<u>9 202</u>	$\frac{4\,642}{3\,899}$	<u>7 946</u>	<u>11 916</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,741}{5\,038}$	<u>12 761</u>	<u>9 136</u>	$\frac{4\,609}{3\,871}$	<u>7 889</u>	<u>11 831</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,678}{5\,002}$	<u>12 669</u>	<u>9 071</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>7 832</u>	<u>11 746</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,678}{5\,002}$	<u>12 669</u>	<u>9 071</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>7 832</u>	<u>11 746</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,678}{5\,002}$	<u>12 669</u>	<u>9 071</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>7 832</u>	<u>11 746</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,869}{3\,270}$	<u>11 081</u>	<u>7 259</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 030</u>	<u>9 915</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,136}{4\,177}$	<u>6 335</u>	<u>5 866</u>	<u>7 611</u>	<u>4 122</u>	<u>7 492</u>	<u>6 830</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,212}{4\,239}$	<u>6 429</u>	<u>5 953</u>	<u>7 724</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,023}{5\,875}$	<u>8 270</u>	<u>7 527</u>	<u>9 870</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,973}{5\,833}$	<u>8 211</u>	<u>7 474</u>	<u>9 800</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,361}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,283}{4\,219}$	<u>6 485</u>	<u>6 017</u>	<u>7 780</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,361}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,023}{5\,875}$	<u>8 270</u>	<u>7 527</u>	<u>9 870</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,769}{3\,222}$	<u>10 919</u>	<u>7 153</u>	$\frac{3\,247}{2\,566}$	<u>5 942</u>	<u>9 770</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,869}{3\,270}$	<u>11 081</u>	<u>7 259</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 030</u>	<u>9 915</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,067}{5\,125}$	<u>13 316</u>	<u>9 390</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 158</u>	<u>12 375</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,002}{5\,088}$	<u>13 221</u>	<u>9 323</u>	$\frac{4\,756}{3\,909}$	<u>8 100</u>	<u>12 287</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,109}{3\,303}$	<u>11 519</u>	<u>7 425</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 220</u>	<u>10 347</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,005}{3\,254}$	<u>11 351</u>	<u>7 317</u>	$\frac{3\,378}{2\,592}$	<u>6 129</u>	<u>10 196</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{7\,109}{3\,303}$	<u>11 519</u>	<u>7 425</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 220</u>	<u>10 347</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,067}{5\,125}$	<u>13 316</u>	<u>9 390</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 158</u>	<u>12 375</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,973}{5\,833}$	<u>8 211</u>	<u>7 474</u>	<u>9 800</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,361}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,283}{4\,219}$	<u>6 485</u>	<u>6 017</u>	<u>7 780</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,361}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>

**211-203.**

						-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,002}{5\,088}$	<u>13 221</u>	<u>9 323</u>	$\frac{4\,756}{3\,909}$	<u>8 100</u>	<u>12 287</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,109}{3\,303}$	<u>11 519</u>	<u>7 425</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 220</u>	<u>10 347</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,005}{3\,254}$	<u>11 351</u>	<u>7 317</u>	$\frac{3\,378}{2\,592}$	<u>6 129</u>	<u>10 196</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{7\,109}{3\,303}$	<u>11 519</u>	<u>7 425</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 220</u>	<u>10 347</u>

					-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 855</u> 13 750	<u>15 251</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>15 849</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 855</u> 13 750	<u>15 251</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>15 849</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 855</u> 13 750	<u>15 251</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>15 849</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750

**211-206.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>8 298</u>	<u>7 352</u>	<u>9 644</u>	<u>8 186</u>	<u>4 257</u>	<u>12 018</u>	<u>8 395</u>	

**211-3.****211-302.**

,

					,	.
211-302-0100	32496-2013 350	3				

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 137</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 940</u> 13 750
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 137</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 940</u> 13 750
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 137</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 940</u> 13 750

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 604</u> 3 157	<u>12 601</u>	<u>7 532</u>	<u>5 795</u> 4 988	<u>6 049</u>	<u>10 310</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\ 900}{18\ 080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\ 900}{18\ 080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\ 900}{18\ 080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\ 940}{18\ 080}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{18\ 940}{18\ 080}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{18\ 940}{18\ 080}$
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{19\ 021}{18\ 080}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{19\ 021}{18\ 080}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{19\ 021}{18\ 080}$

**211-4.**



**211-401.**

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 297</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>8 810</u>	<u>7 585</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 297</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>8 810</u>	<u>7 585</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628	<u>6 051</u>	<u>9 178</u>	<u>7 597</u>	<u>7 597</u>	<u>9 301</u>	<u>7 823</u>

**211-402.**

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>5 410</u> 4 744	<u>5 152</u> 4 573	<u>6 425</u> 5 809	<u>5 608</u> 5 016	<u>5 608</u> 5 016	<u>8 424</u> 6 200	<u>5 733</u> 5 138	<u>4 856</u> 2 321	<u>8 868</u> 6 109

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071	

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 456</u> 2 679	<u>9 609</u>	<u>7 024</u>	<u>3 665</u>	<u>5 845</u>	<u>10 544</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 456</u> 2 679	<u>9 609</u>	<u>7 024</u>	<u>3 665</u>	<u>5 845</u>	<u>10 544</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 269</u> 1 468	<u>9 301</u>	<u>7 116</u>	<u>7 597</u>	<u>4 385</u>	<u>8 234</u>

					-	-	-	-
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>5 234</u> 4 653	<u>5 608</u> 5 016	<u>4 448</u> 2 321	<u>7 581</u> 2 321

					,	.
211-403-0200	( 4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> <u>188 036</u>	

**211-5.**  
**211-501.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 619</u> <u>2 411</u>	<u>5 078</u>	<u>6 479</u>	<u>7 447</u>	<u>4 721</u>	<u>6 542</u>	<u>5 986</u>	

**211-6.**  
**211-601.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 861</u>	<u>5 416</u>	<u>8 662</u>	<u>7 355</u>	<u>5 284</u>	<u>6 978</u>	<u>6 385</u>	

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{6\,318}{2\,545}$	<u>10 713</u>	<u>6 886</u>	$\frac{4\,157}{2\,545}$	<u>5 707</u>	<u>10 406</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{6\,151}{2\,143}$	<u>11 427</u>	<u>6 756</u>	$\frac{5\,087}{2\,571}$	<u>5 499</u>	<u>10 511</u>

**211-603.**

- -

						-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	$\frac{7\,257}{3\,237}$
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	$\frac{7\,257}{3\,237}$
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	$\frac{7\,257}{3\,237}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	$\frac{7\,257}{3\,237}$

**211-7.****211-701.**

,

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 803</u> <u>4 227</u>	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 803</u> <u>4 227</u>	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 803</u> <u>4 227</u>	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 803</u> <u>4 227</u>	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>

						-	-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 802</u> 8 587	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 802</u> 8 587	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 285</u> 47 009						

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 382</u> 1 808

**212.****212-1.****212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 759</u> 17 444	<u>24 166</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952	<u>29 789</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>26 853</u> 18 952

8.04-08-2023

					-	-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000						

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 952	<u>29 789</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>28 151</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952



						-	-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 264</u> 17 941	<u>24 733</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>27 420</u> 19 510
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 925</u> 18 591	<u>25 461</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>28 148</u> 20 227
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 567</u> 18 779	<u>25 927</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431	<u>31 584</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>28 756</u> 20 431
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 761</u> 18 971	<u>26 139</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>28 968</u> 20 640
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 960</u> 19 166	<u>26 355</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>29 184</u> 20 852
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 570	<u>26 801</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>29 630</u> 21 291
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 778	<u>27 032</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>29 860</u> 21 518
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 761</u> 18 971	<u>26 139</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>28 968</u> 20 640
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 960</u> 19 166	<u>26 355</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>29 184</u> 20 852
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 163</u> 19 366	<u>26 576</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>29 405</u> 21 070
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 778	<u>27 032</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>29 860</u> 21 518

					-	-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 088</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>28 717</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 816</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 446</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 512</u> 20 431	<u>31 584</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 121</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 723</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 333</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 940</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 549</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 386</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>30 995</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 616</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 226</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 723</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 333</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 940</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 549</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 160</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>30 770</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 616</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 226</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518

						-	-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 19 991	<u>27 267</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>30 095</u> 21 749
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 960</u> 19 166	<u>26 355</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>29 184</u> 20 852
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 163</u> 19 366	<u>26 576</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>29 405</u> 21 070
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 570	<u>26 801</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>29 630</u> 21 291
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 798</u> 19 991	<u>27 267</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>30 095</u> 21 749
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 208	<u>27 507</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>30 335</u> 21 986
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 163</u> 19 366	<u>26 576</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>29 405</u> 21 070
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 570	<u>26 801</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>29 630</u> 21 291
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 778	<u>27 032</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>29 860</u> 21 518
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 208	<u>27 507</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>30 335</u> 21 986
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 244</u> 20 430	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 540</u> 19 197	<u>26 139</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>28 826</u> 20 893

					-	-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 461</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 940</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 549</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 160</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>30 770</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 386</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>30 995</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 461</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>31 701</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 160</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>30 770</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 386</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>30 995</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 226</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>31 701</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 494</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 123</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893

						-	-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 391	<u>26 612</u> 21 104	<u>34 975</u> 21 104	<u>32 269</u> 21 104	<u>31 196</u> 21 104	<u>31 196</u> 21 104	<u>29 440</u> 21 104
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 389</u> 19 589	<u>26 830</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>29 659</u> 21 320
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 594</u> 19 791	<u>27 054</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>29 882</u> 21 540
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 207	<u>27 514</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>30 343</u> 21 993
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 422	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 389</u> 19 589	<u>26 830</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>29 659</u> 21 320
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 594</u> 19 791	<u>27 054</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>29 882</u> 21 540
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 804</u> 19 997	<u>27 282</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>30 110</u> 21 764
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 422	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 459</u> 20 642	<u>27 995</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>30 823</u> 22 466
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 594</u> 19 791	<u>27 054</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>29 882</u> 21 540
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 804</u> 19 997	<u>27 282</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>30 110</u> 21 764
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 207	<u>27 514</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>30 343</u> 21 993

					-	-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 196</u> 21 104	<u>32 269</u> 21 104	<u>31 196</u> 21 104	<u>30 806</u> 21 104	<u>34 975</u> 21 104	<u>34 975</u> 21 104
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 415</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 024</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 248</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 099</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>31 708</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 415</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 024</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 248</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 866</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 476</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 579</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 189</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 248</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 866</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 476</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 099</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>31 708</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993

						-	-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 459</u> 20 642	<u>27 995</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>30 823</u> 22 466
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 687</u> 20 866	<u>28 243</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>31 072</u> 22 710
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 804</u> 19 997	<u>27 282</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>30 110</u> 21 764
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 207	<u>27 514</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>30 343</u> 21 993
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 422	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 687</u> 20 866	<u>28 243</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>31 072</u> 22 710
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 920</u> 21 096	<u>28 497</u> 22 960	<u>36 860</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>33 081</u> 22 960	<u>33 081</u> 22 960	<u>31 325</u> 22 960
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 765</u> 19 419	<u>26 395</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>29 082</u> 21 145
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 416</u> 19 615	<u>26 870</u> 21 359	<u>35 234</u> 21 359	<u>32 527</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359	<u>29 699</u> 21 359
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 619</u> 19 815	<u>27 091</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>29 920</u> 21 577
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 827</u> 20 019	<u>27 317</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>30 146</u> 21 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 255</u> 20 441	<u>27 784</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>30 612</u> 22 258

					-	-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 579</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 189</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 437</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 866</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 476</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 099</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>31 708</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 437</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>33 081</u> 22 960	<u>32 691</u> 22 960	<u>36 860</u> 22 960	<u>36 860</u> 22 960
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 749</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 379</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 454</u> 21 359	<u>32 527</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359	<u>31 064</u> 21 359	<u>35 234</u> 21 359	<u>35 234</u> 21 359
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 285</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 902</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 511</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 368</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>31 978</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258



						-	-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 476</u> 20 658	<u>28 024</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>30 853</u> 22 495
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 619</u> 19 815	<u>27 091</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>29 920</u> 21 577
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 827</u> 20 019	<u>27 317</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>30 146</u> 21 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 228	<u>27 548</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>30 377</u> 22 026
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 476</u> 20 658	<u>28 024</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>30 853</u> 22 495
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 270</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>31 099</u> 22 737
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 827</u> 20 019	<u>27 317</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>30 146</u> 21 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 228	<u>27 548</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>30 377</u> 22 026
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 255</u> 20 441	<u>27 784</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>30 612</u> 22 258
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 270</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>31 099</u> 22 737
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 107	<u>28 521</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>31 350</u> 22 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 228	<u>27 548</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>30 377</u> 22 026
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 255</u> 20 441	<u>27 784</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>30 612</u> 22 258

					-	-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 608</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 218</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 285</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 902</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 511</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 132</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>31 742</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 608</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 218</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 854</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 464</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 902</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 511</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 132</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>31 742</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 368</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>31 978</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 854</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 464</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 105</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>32 715</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 132</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>31 742</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 368</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>31 978</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258

						-	-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 476</u> 20 658	<u>28 024</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>30 853</u> 22 495
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 107	<u>28 521</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>31 350</u> 22 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 339	<u>28 778</u> 23 237	<u>37 141</u> 23 237	<u>34 435</u> 23 237	<u>33 362</u> 23 237	<u>33 362</u> 23 237	<u>31 606</u> 23 237
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 349</u> 19 993	<u>27 036</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>29 723</u> 21 776
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 195	<u>27 518</u> 21 996	<u>35 881</u> 21 996	<u>33 175</u> 21 996	<u>32 102</u> 21 996	<u>32 102</u> 21 996	<u>30 346</u> 21 996
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 401	<u>27 746</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>30 574</u> 22 221
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 611	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 869</u> 21 045	<u>28 458</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>31 287</u> 22 922
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 269	<u>28 706</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>31 535</u> 23 166
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 401	<u>27 746</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>30 574</u> 22 221
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 611	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 646</u> 20 826	<u>28 216</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>31 044</u> 22 684

					-	-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 608</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 218</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 105</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>32 715</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 237	<u>34 435</u> 23 237	<u>33 362</u> 23 237	<u>32 972</u> 23 237	<u>37 141</u> 23 237	<u>37 141</u> 23 237
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 391</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 020</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 102</u> 21 996	<u>33 175</u> 21 996	<u>32 102</u> 21 996	<u>31 712</u> 21 996	<u>35 881</u> 21 996	<u>35 881</u> 21 996
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 330</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>31 940</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 043</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>32 653</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>32 900</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 330</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>31 940</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 800</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 410</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684

						-	-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 269	<u>28 706</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>31 535</u> 23 166
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 498	<u>28 959</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>31 788</u> 23 415
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 611	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 646</u> 20 826	<u>28 216</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>31 044</u> 22 684
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 869</u> 21 045	<u>28 458</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>31 287</u> 22 922
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 498	<u>28 959</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>31 788</u> 23 415
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 566</u> 21 731	<u>29 218</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>32 046</u> 23 670
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 646</u> 20 826	<u>28 216</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>31 044</u> 22 684
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 869</u> 21 045	<u>28 458</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>31 287</u> 22 922
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 269	<u>28 706</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>31 535</u> 23 166
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 566</u> 21 731	<u>29 218</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>32 046</u> 23 670
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 809</u> 21 970	<u>29 482</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>32 311</u> 23 930
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 21 731	<u>29 218</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>32 046</u> 23 670

					-	-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>32 900</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 544</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 153</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 800</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 410</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 043</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>32 653</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 544</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 153</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 802</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 412</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 800</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 410</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 043</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>32 653</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>32 900</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 802</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 412</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>33 676</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 802</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 412</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670

						-	-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 809</u> 21 970	<u>29 482</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>32 311</u> 23 930
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 057</u> 22 214	<u>29 752</u> 24 196	<u>38 116</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196	<u>32 581</u> 24 196
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 310</u> 22 464	<u>30 029</u> 24 468	<u>38 392</u> 24 468	<u>35 686</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>32 857</u> 24 468
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 835</u> 22 980	<u>30 600</u> 25 030	<u>38 964</u> 25 030	<u>36 257</u> 25 030	<u>35 184</u> 25 030	<u>35 184</u> 25 030	<u>33 429</u> 25 030
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 224</u> 21 839	<u>29 093</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>31 780</u> 23 801
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 059	<u>29 595</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>32 424</u> 24 041
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 128</u> 22 285	<u>29 845</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>32 673</u> 24 287
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 600</u> 22 749	<u>30 359</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>33 187</u> 24 793
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 843</u> 22 988	<u>30 624</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>33 452</u> 25 054
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 059	<u>29 595</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>32 424</u> 24 041
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 128</u> 22 285	<u>29 845</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>32 673</u> 24 287
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 362</u> 22 514	<u>30 099</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>32 928</u> 24 537

					-	-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 066</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>33 676</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 337</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196	<u>33 946</u> 24 196	<u>38 116</u> 24 196	<u>38 116</u> 24 196
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 613</u> 24 468	<u>35 686</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 223</u> 24 468	<u>38 392</u> 24 468	<u>38 392</u> 24 468
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 184</u> 25 030	<u>36 257</u> 25 030	<u>35 184</u> 25 030	<u>34 794</u> 25 030	<u>38 964</u> 25 030	<u>38 964</u> 25 030
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 448</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 077</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 180</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>33 789</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 429</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 039</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 943</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 553</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 180</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>33 789</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 429</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 039</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 683</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 293</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537



						-	-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 843</u> 22 988	<u>30 624</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>33 452</u> 25 054
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 233	<u>30 895</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>33 723</u> 25 320
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 128</u> 22 285	<u>29 845</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>32 673</u> 24 287
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 362</u> 22 514	<u>30 099</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>32 928</u> 24 537
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 600</u> 22 749	<u>30 359</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>33 187</u> 24 793
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 233	<u>30 895</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>33 723</u> 25 320
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 346</u> 23 483	<u>31 171</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>34 000</u> 25 592
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 233	<u>30 895</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>33 723</u> 25 320
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 346</u> 23 483	<u>31 171</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>34 000</u> 25 592
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 605</u> 23 738	<u>31 454</u> 25 871	<u>39 818</u> 25 871	<u>37 111</u> 25 871	<u>36 038</u> 25 871	<u>36 038</u> 25 871	<u>34 282</u> 25 871
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 870</u> 23 999	<u>31 743</u> 26 155	<u>40 106</u> 26 155	<u>37 400</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>34 571</u> 26 155
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 418</u> 24 538	<u>32 340</u> 26 743	<u>40 704</u> 26 743	<u>37 997</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>35 168</u> 26 743
212-101-0800	7473-2010	22,5	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 089</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 429</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 039</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 683</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 293</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 943</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 553</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 089</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 755</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 365</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 089</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 755</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 365</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 038</u> 25 871	<u>37 111</u> 25 871	<u>36 038</u> 25 871	<u>35 648</u> 25 871	<u>39 818</u> 25 871	<u>39 818</u> 25 871
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 327</u> 26 155	<u>37 400</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>35 937</u> 26 155	<u>40 106</u> 26 155	<u>40 106</u> 26 155
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 924</u> 26 743	<u>37 997</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 534</u> 26 743	<u>40 704</u> 26 743	<u>40 704</u> 26 743
212-101-0800	7473-2010	3								

22,5

						-	-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 232</u> 22 831	<u>30 201</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>32 889</u> 24 892
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 918</u> 23 062	<u>30 715</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>33 544</u> 25 144
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>30 976</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>33 805</u> 25 400
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 650</u> 23 783	<u>31 514</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>34 342</u> 25 929
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 905</u> 24 033	<u>31 791</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>34 620</u> 26 202
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 918</u> 23 062	<u>30 715</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>33 544</u> 25 144
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>30 976</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>33 805</u> 25 400
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 538	<u>31 242</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662	<u>36 899</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>34 071</u> 25 662
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 905</u> 24 033	<u>31 791</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>34 620</u> 26 202
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 289	<u>32 074</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>34 903</u> 26 481
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>30 976</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>33 805</u> 25 400
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 538	<u>31 242</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662	<u>36 899</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>34 071</u> 25 662
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 650</u> 23 783	<u>31 514</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>34 342</u> 25 929

					-	-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 556</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 186</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 300</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>34 909</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 560</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 170</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 098</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>35 708</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 375</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>35 985</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 300</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>34 909</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 560</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 170</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 826</u> 25 662	<u>36 899</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>35 436</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 375</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>35 985</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 658</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 268</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 560</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 170</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 826</u> 25 662	<u>36 899</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>35 436</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 098</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>35 708</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929

						-	-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 289	<u>32 074</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>34 903</u> 26 481
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 430</u> 24 550	<u>32 364</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766	<u>38 021</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>35 192</u> 26 766
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 289	<u>32 074</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>34 903</u> 26 481
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 430</u> 24 550	<u>32 364</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766	<u>38 021</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>35 192</u> 26 766
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 701</u> 24 817	<u>32 659</u> 27 057	<u>41 023</u> 27 057	<u>38 316</u> 27 057	<u>37 243</u> 27 057	<u>37 243</u> 27 057	<u>35 488</u> 27 057
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 978</u> 25 089	<u>32 961</u> 27 354	<u>41 325</u> 27 354	<u>38 618</u> 27 354	<u>37 545</u> 27 354	<u>37 545</u> 27 354	<u>35 790</u> 27 354
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 551</u> 25 653	<u>33 586</u> 27 969	<u>41 949</u> 27 969	<u>39 243</u> 27 969	<u>38 170</u> 27 969	<u>38 170</u> 27 969	<u>36 414</u> 27 969
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 483</u> 24 602	<u>32 419</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>35 247</u> 26 820
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139

					-	-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 658</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 268</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 948</u> 26 766	<u>38 021</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>36 558</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 658</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 268</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 948</u> 26 766	<u>38 021</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>36 558</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 057	<u>38 316</u> 27 057	<u>37 243</u> 27 057	<u>36 853</u> 27 057	<u>41 023</u> 27 057	<u>41 023</u> 27 057
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 545</u> 27 354	<u>38 618</u> 27 354	<u>37 545</u> 27 354	<u>37 155</u> 27 354	<u>41 325</u> 27 354	<u>41 325</u> 27 354
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 170</u> 27 969	<u>39 243</u> 27 969	<u>38 170</u> 27 969	<u>37 780</u> 27 969	<u>41 949</u> 27 969	<u>41 949</u> 27 969
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>36 613</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139

						-	-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 483</u> 24 602	<u>32 419</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>35 247</u> 26 820
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 999</u> 25 110	<u>32 981</u> 27 373	<u>41 344</u> 27 373	<u>38 638</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>35 809</u> 27 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 264</u> 25 371	<u>33 270</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>36 099</u> 27 658
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 483</u> 24 602	<u>32 419</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>35 247</u> 26 820

					-	-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>36 613</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 565</u> 27 373	<u>38 638</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>37 175</u> 27 373	<u>41 344</u> 27 373	<u>41 344</u> 27 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 464</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>36 613</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820



						-	-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 738</u> 24 853	<u>32 697</u> 27 094	<u>41 061</u> 27 094	<u>38 354</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>35 525</u> 27 094
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 264</u> 25 371	<u>33 270</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>36 099</u> 27 658
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 536</u> 25 638	<u>33 566</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>36 395</u> 27 950
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 536</u> 25 638	<u>33 566</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>36 395</u> 27 950
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 813</u> 25 911	<u>33 868</u> 28 247	<u>42 232</u> 28 247	<u>39 525</u> 28 247	<u>38 452</u> 28 247	<u>38 452</u> 28 247	<u>36 697</u> 28 247
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 385</u> 26 474	<u>34 492</u> 28 861	<u>42 856</u> 28 861	<u>40 149</u> 28 861	<u>39 076</u> 28 861	<u>39 076</u> 28 861	<u>37 321</u> 28 861
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 681</u> 26 765	<u>34 814</u> 29 178	<u>43 178</u> 29 178	<u>40 471</u> 29 178	<u>39 399</u> 29 178	<u>39 399</u> 29 178	<u>37 643</u> 29 178
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 830</u> 26 372	<u>34 156</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>36 843</u> 28 785
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 639	<u>34 710</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>37 539</u> 29 076
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 110</u> 27 188	<u>35 319</u> 29 675	<u>43 683</u> 29 675	<u>40 976</u> 29 675	<u>39 903</u> 29 675	<u>39 903</u> 29 675	<u>38 148</u> 29 675
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 471	<u>35 633</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>38 462</u> 29 984
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 639	<u>34 710</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>37 539</u> 29 076

					-	-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 281</u> 27 094	<u>38 354</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>36 891</u> 27 094	<u>41 061</u> 27 094	<u>41 061</u> 27 094
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 464</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 150</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>37 760</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 150</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>37 760</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 452</u> 28 247	<u>39 525</u> 28 247	<u>38 452</u> 28 247	<u>38 062</u> 28 247	<u>42 232</u> 28 247	<u>42 232</u> 28 247
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 076</u> 28 861	<u>40 149</u> 28 861	<u>39 076</u> 28 861	<u>38 686</u> 28 861	<u>42 856</u> 28 861	<u>42 856</u> 28 861
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 399</u> 29 178	<u>40 471</u> 29 178	<u>39 399</u> 29 178	<u>39 008</u> 29 178	<u>43 178</u> 29 178	<u>43 178</u> 29 178
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 511</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 141</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 294</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>38 904</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 903</u> 29 675	<u>40 976</u> 29 675	<u>39 903</u> 29 675	<u>39 513</u> 29 675	<u>43 683</u> 29 675	<u>43 683</u> 29 675
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>39 827</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 294</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>38 904</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076

						-	-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 828</u> 26 911	<u>35 012</u> 29 372	<u>43 375</u> 29 372	<u>40 669</u> 29 372	<u>39 596</u> 29 372	<u>39 596</u> 29 372	<u>37 840</u> 29 372
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 471	<u>35 633</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>38 462</u> 29 984
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 692</u> 27 760	<u>35 954</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>38 783</u> 30 300
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 692</u> 27 760	<u>35 954</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>38 783</u> 30 300
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 992</u> 28 056	<u>36 282</u> 30 622	<u>44 645</u> 30 622	<u>41 939</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622	<u>39 110</u> 30 622
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 611</u> 28 666	<u>36 958</u> 31 288	<u>45 322</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 542</u> 31 288	<u>41 542</u> 31 288	<u>39 786</u> 31 288
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 981	<u>37 307</u> 31 632	<u>45 671</u> 31 632	<u>42 964</u> 31 632	<u>41 891</u> 31 632	<u>41 891</u> 31 632	<u>40 136</u> 31 632
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 075</u> 27 598	<u>35 511</u> 30 119	<u>43 768</u> 30 119	<u>41 134</u> 30 119	<u>39 866</u> 30 119	<u>39 866</u> 30 119	<u>38 198</u> 30 119
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 810</u> 27 877	<u>36 079</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>38 907</u> 30 423
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 452	<u>36 716</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050	<u>42 373</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>39 545</u> 31 050
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 695</u> 28 748	<u>37 045</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>39 873</u> 31 373
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 810</u> 27 877	<u>36 079</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>38 907</u> 30 423

					-	-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 596</u> 29 372	<u>40 669</u> 29 372	<u>39 596</u> 29 372	<u>39 206</u> 29 372	<u>43 375</u> 29 372	<u>43 375</u> 29 372
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>39 827</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 538</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 148</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 538</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 148</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 622	<u>41 939</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622	<u>40 476</u> 30 622	<u>44 645</u> 30 622	<u>44 645</u> 30 622
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 542</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 542</u> 31 288	<u>41 152</u> 31 288	<u>45 322</u> 31 288	<u>45 322</u> 31 288
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 891</u> 31 632	<u>42 964</u> 31 632	<u>41 891</u> 31 632	<u>41 501</u> 31 632	<u>45 671</u> 31 632	<u>45 671</u> 31 632
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 866</u> 30 119	<u>41 134</u> 30 119	<u>39 866</u> 30 119	<u>39 496</u> 30 119	<u>43 768</u> 30 119	<u>43 768</u> 30 119
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 663</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 273</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 300</u> 31 050	<u>42 373</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>40 910</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 629</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 239</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 663</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 273</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423

						-	-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 099</u> 28 161	<u>36 394</u> 30 733	<u>44 758</u> 30 733	<u>42 051</u> 30 733	<u>40 979</u> 30 733	<u>40 979</u> 30 733	<u>39 223</u> 30 733
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 695</u> 28 748	<u>37 045</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>39 873</u> 31 373
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 003</u> 29 051	<u>37 380</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>40 209</u> 31 704
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 003</u> 29 051	<u>37 380</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>40 209</u> 31 704
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 317</u> 29 360	<u>37 723</u> 32 041	<u>46 087</u> 32 041	<u>43 380</u> 32 041	<u>42 307</u> 32 041	<u>42 307</u> 32 041	<u>40 552</u> 32 041
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 965</u> 29 998	<u>38 431</u> 32 738	<u>46 794</u> 32 738	<u>44 088</u> 32 738	<u>43 015</u> 32 738	<u>43 015</u> 32 738	<u>41 259</u> 32 738
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 300</u> 30 328	<u>38 796</u> 33 097	<u>47 160</u> 33 097	<u>44 453</u> 33 097	<u>43 380</u> 33 097	<u>43 380</u> 33 097	<u>41 625</u> 33 097
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 281</u> 28 785	<u>36 818</u> 31 405	<u>45 075</u> 31 405	<u>42 441</u> 31 405	<u>41 173</u> 31 405	<u>41 173</u> 31 405	<u>39 505</u> 31 405
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 075	<u>37 399</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>40 228</u> 31 722
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 637</u> 29 675	<u>38 064</u> 32 376	<u>46 427</u> 32 376	<u>43 721</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>40 892</u> 32 376
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 951</u> 29 984	<u>38 406</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>41 235</u> 32 713
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 075	<u>37 399</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>40 228</u> 31 722

					-	-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 979</u> 30 733	<u>42 051</u> 30 733	<u>40 979</u> 30 733	<u>40 588</u> 30 733	<u>44 758</u> 30 733	<u>44 758</u> 30 733
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 629</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 239</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 965</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 574</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 965</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 574</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 307</u> 32 041	<u>43 380</u> 32 041	<u>42 307</u> 32 041	<u>41 917</u> 32 041	<u>46 087</u> 32 041	<u>46 087</u> 32 041
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 015</u> 32 738	<u>44 088</u> 32 738	<u>43 015</u> 32 738	<u>42 625</u> 32 738	<u>46 794</u> 32 738	<u>46 794</u> 32 738
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 380</u> 33 097	<u>44 453</u> 33 097	<u>43 380</u> 33 097	<u>42 990</u> 33 097	<u>47 160</u> 33 097	<u>47 160</u> 33 097
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 173</u> 31 405	<u>42 441</u> 31 405	<u>41 173</u> 31 405	<u>40 803</u> 31 405	<u>45 075</u> 31 405	<u>45 075</u> 31 405
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 593</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 648</u> 32 376	<u>43 721</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 258</u> 32 376	<u>46 427</u> 32 376	<u>46 427</u> 32 376
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 990</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 600</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 593</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722

						-	-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 329</u> 29 372	<u>37 728</u> 32 046	<u>46 092</u> 32 046	<u>43 385</u> 32 046	<u>42 312</u> 32 046	<u>42 312</u> 32 046	<u>40 556</u> 32 046
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 951</u> 29 984	<u>38 406</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>41 235</u> 32 713
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 272</u> 30 300	<u>38 756</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>41 585</u> 33 058
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 272</u> 30 300	<u>38 756</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>41 585</u> 33 058
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 599</u> 30 622	<u>39 113</u> 33 409	<u>47 477</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 698</u> 33 409	<u>43 698</u> 33 409	<u>41 942</u> 33 409
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 276</u> 31 288	<u>39 851</u> 34 136	<u>48 215</u> 34 136	<u>45 508</u> 34 136	<u>44 436</u> 34 136	<u>44 436</u> 34 136	<u>42 680</u> 34 136
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 625</u> 31 632	<u>40 232</u> 34 511	<u>48 596</u> 34 511	<u>45 890</u> 34 511	<u>44 817</u> 34 511	<u>44 817</u> 34 511	<u>43 061</u> 34 511
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 021</u> 30 497	<u>38 717</u> 33 274	<u>46 974</u> 33 274	<u>44 340</u> 33 274	<u>43 072</u> 33 274	<u>43 072</u> 33 274	<u>41 404</u> 33 274
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 786</u> 30 806	<u>39 317</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>42 146</u> 33 610
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 431</u> 31 441	<u>40 021</u> 34 303	<u>48 385</u> 34 303	<u>45 678</u> 34 303	<u>44 606</u> 34 303	<u>44 606</u> 34 303	<u>42 850</u> 34 303
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 764</u> 31 768	<u>40 384</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>43 213</u> 34 660
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 786</u> 30 806	<u>39 317</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>42 146</u> 33 610

					-	-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 312</u> 32 046	<u>43 385</u> 32 046	<u>42 312</u> 32 046	<u>41 922</u> 32 046	<u>46 092</u> 32 046	<u>46 092</u> 32 046
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 990</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 600</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 340</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>42 950</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 340</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>42 950</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 698</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 698</u> 33 409	<u>43 307</u> 33 409	<u>47 477</u> 33 409	<u>47 477</u> 33 409
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 436</u> 34 136	<u>45 508</u> 34 136	<u>44 436</u> 34 136	<u>44 045</u> 34 136	<u>48 215</u> 34 136	<u>48 215</u> 34 136
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 817</u> 34 511	<u>45 890</u> 34 511	<u>44 817</u> 34 511	<u>44 426</u> 34 511	<u>48 596</u> 34 511	<u>48 596</u> 34 511
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 072</u> 33 274	<u>44 340</u> 33 274	<u>43 072</u> 33 274	<u>42 702</u> 33 274	<u>46 974</u> 33 274	<u>46 974</u> 33 274
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 901</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 511</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 606</u> 34 303	<u>45 678</u> 34 303	<u>44 606</u> 34 303	<u>44 215</u> 34 303	<u>48 385</u> 34 303	<u>48 385</u> 34 303
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 969</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 578</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 901</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 511</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610



						-	-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 105</u> 31 120	<u>39 666</u> 33 953	<u>48 029</u> 33 953	<u>45 323</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953	<u>42 494</u> 33 953
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 764</u> 31 768	<u>40 384</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>43 213</u> 34 660
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 103</u> 32 103	<u>40 755</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>43 584</u> 35 025
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 103</u> 32 103	<u>40 755</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>43 584</u> 35 025
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 450</u> 32 444	<u>41 134</u> 35 398	<u>49 497</u> 35 398	<u>46 791</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>43 962</u> 35 398
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 167</u> 33 149	<u>41 915</u> 36 167	<u>50 279</u> 36 167	<u>47 573</u> 36 167	<u>46 500</u> 36 167	<u>46 500</u> 36 167	<u>44 744</u> 36 167
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 537</u> 33 514	<u>42 319</u> 36 565	<u>50 683</u> 36 565	<u>47 976</u> 36 565	<u>46 903</u> 36 565	<u>46 903</u> 36 565	<u>45 148</u> 36 565
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 936</u> 17 618	<u>24 359</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>27 046</u> 19 142
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 446</u> 18 120	<u>24 931</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>27 618</u> 19 705
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 113</u> 18 777	<u>25 667</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>28 354</u> 20 429

					-	-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 250</u> 33 953	<u>45 323</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953	<u>43 860</u> 33 953	<u>48 029</u> 33 953	<u>48 029</u> 33 953
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 969</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 578</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 339</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>44 949</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 339</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>44 949</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 718</u> 35 398	<u>46 791</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>45 328</u> 35 398	<u>49 497</u> 35 398	<u>49 497</u> 35 398
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>46 500</u> 36 167	<u>47 573</u> 36 167	<u>46 500</u> 36 167	<u>46 109</u> 36 167	<u>50 279</u> 36 167	<u>50 279</u> 36 167
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 903</u> 36 565	<u>47 976</u> 36 565	<u>46 903</u> 36 565	<u>46 513</u> 36 565	<u>50 683</u> 36 565	<u>50 683</u> 36 565
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 714</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 343</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 286</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>28 915</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 022</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>29 651</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429

						-	-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 757</u> 18 967	<u>26 135</u> 20 635	<u>34 499</u> 20 635	<u>31 792</u> 20 635	<u>30 719</u> 20 635	<u>30 719</u> 20 635	<u>28 964</u> 20 635
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 954</u> 19 160	<u>26 349</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>29 177</u> 20 846
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>26 567</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>29 396</u> 21 061
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 569</u> 19 765	<u>27 018</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>29 846</u> 21 504
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 782</u> 19 976	<u>27 250</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>30 079</u> 21 733
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 954</u> 19 160	<u>26 349</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>29 177</u> 20 846
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>26 567</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>29 396</u> 21 061
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 560	<u>26 790</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 619</u> 21 280
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 782</u> 19 976	<u>27 250</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>30 079</u> 21 733
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 001</u> 20 190	<u>27 488</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>30 316</u> 21 967
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>26 567</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>29 396</u> 21 061
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 560	<u>26 790</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 619</u> 21 280
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 569</u> 19 765	<u>27 018</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>29 846</u> 21 504

					-	-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 719</u> 20 635	<u>31 792</u> 20 635	<u>30 719</u> 20 635	<u>30 329</u> 20 635	<u>34 499</u> 20 635	<u>34 499</u> 20 635
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 933</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 543</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 151</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>30 761</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 602</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 212</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 444</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 933</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 543</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 151</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>30 761</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 444</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 072</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>31 682</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 151</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>30 761</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 602</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 212</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504

						-	-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 001</u> 20 190	<u>27 488</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>30 316</u> 21 967
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 410	<u>27 730</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>30 559</u> 22 205
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 560	<u>26 790</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 619</u> 21 280
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 569</u> 19 765	<u>27 018</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>29 846</u> 21 504
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 782</u> 19 976	<u>27 250</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>30 079</u> 21 733
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 410	<u>27 730</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>30 559</u> 22 205
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 452</u> 20 634	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 735</u> 19 389	<u>26 351</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>29 038</u> 21 102
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 385</u> 19 585	<u>26 826</u> 21 316	<u>35 190</u> 21 316	<u>32 483</u> 21 316	<u>31 410</u> 21 316	<u>31 410</u> 21 316	<u>29 655</u> 21 316
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>27 047</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>29 876</u> 21 533
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>27 273</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>30 101</u> 21 755
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>27 738</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>30 566</u> 22 213

					-	-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 072</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>31 682</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>31 924</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 602</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 212</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 444</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 314</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>31 924</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 706</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 335</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 410</u> 21 316	<u>32 483</u> 21 316	<u>31 410</u> 21 316	<u>31 020</u> 21 316	<u>35 190</u> 21 316	<u>35 190</u> 21 316
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 631</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 241</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 857</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 467</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 322</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>31 932</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213

						-	-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>27 978</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>30 806</u> 22 449
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>27 047</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>29 876</u> 21 533
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>27 273</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>30 101</u> 21 755
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>27 503</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>30 331</u> 21 982
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>27 978</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>30 806</u> 22 449
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>28 223</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>31 052</u> 22 691
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>27 273</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>30 101</u> 21 755
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>27 503</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>30 331</u> 21 982
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>27 738</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>30 566</u> 22 213
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>28 223</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>31 052</u> 22 691
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>28 474</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>31 302</u> 22 937
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>27 503</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>30 331</u> 21 982
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>27 738</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>30 566</u> 22 213

					-	-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 172</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 631</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 241</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 857</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 467</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 087</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>31 697</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 172</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 807</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 417</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 857</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 467</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 087</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>31 697</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 322</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>31 932</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 807</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 417</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 058</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>32 668</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 087</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>31 697</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 322</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>31 932</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213



						-	-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>27 978</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>30 806</u> 22 449
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>28 474</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>31 302</u> 22 937
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 135</u> 21 307	<u>28 730</u> 23 189	<u>37 094</u> 23 189	<u>34 387</u> 23 189	<u>33 314</u> 23 189	<u>33 314</u> 23 189	<u>31 558</u> 23 189
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 962</u> 19 613	<u>26 609</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>29 296</u> 21 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 615</u> 19 811	<u>27 087</u> 21 572	<u>35 451</u> 21 572	<u>32 744</u> 21 572	<u>31 671</u> 21 572	<u>31 671</u> 21 572	<u>29 916</u> 21 572
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 820</u> 20 013	<u>27 311</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>30 139</u> 21 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 219	<u>27 539</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>30 367</u> 22 017
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 462</u> 20 645	<u>28 010</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>30 838</u> 22 481
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 686</u> 20 865	<u>28 253</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>31 081</u> 22 720
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 820</u> 20 013	<u>27 311</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>30 139</u> 21 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 219	<u>27 539</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>30 367</u> 22 017
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 244</u> 20 430	<u>27 772</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>30 600</u> 22 247

					-	-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 172</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 058</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>32 668</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 314</u> 23 189	<u>34 387</u> 23 189	<u>33 314</u> 23 189	<u>32 924</u> 23 189	<u>37 094</u> 23 189	<u>37 094</u> 23 189
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 964</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 594</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 671</u> 21 572	<u>32 744</u> 21 572	<u>31 671</u> 21 572	<u>31 281</u> 21 572	<u>35 451</u> 21 572	<u>35 451</u> 21 572
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 895</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 505</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 123</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>31 733</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 594</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 204</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 837</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 447</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 895</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 505</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 123</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>31 733</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>31 966</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247



					-	-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 837</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 447</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 085</u> 22 964	<u>34 158</u> 22 964	<u>33 085</u> 22 964	<u>32 695</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 123</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>31 733</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>31 966</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 594</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 204</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 085</u> 22 964	<u>34 158</u> 22 964	<u>33 085</u> 22 964	<u>32 695</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>34 412</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>32 949</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>31 966</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 594</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 204</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 837</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 447</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>34 412</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>32 949</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 598</u> 23 469	<u>34 671</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469	<u>33 208</u> 23 469	<u>37 378</u> 23 469	<u>37 378</u> 23 469
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 552</u> 20 193	<u>27 257</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>29 944</u> 21 994
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 397	<u>27 741</u> 22 216	<u>36 105</u> 22 216	<u>33 398</u> 22 216	<u>32 325</u> 22 216	<u>32 325</u> 22 216	<u>30 570</u> 22 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 422</u> 20 605	<u>27 971</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>30 800</u> 22 443
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 638</u> 20 817	<u>28 206</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>31 035</u> 22 674
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 256	<u>28 691</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>31 520</u> 23 152
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 313</u> 21 482	<u>28 942</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>31 770</u> 23 398
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 422</u> 20 605	<u>27 971</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>30 800</u> 22 443
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 20 817	<u>28 206</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>31 035</u> 22 674
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 858</u> 21 034	<u>28 446</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>31 275</u> 22 910
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 313</u> 21 482	<u>28 942</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>31 770</u> 23 398
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 547</u> 21 713	<u>29 197</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>32 026</u> 23 649
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 20 817	<u>28 206</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>31 035</u> 22 674
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 858</u> 21 034	<u>28 446</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>31 275</u> 22 910

					-	-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 612</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 241</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 325</u> 22 216	<u>33 398</u> 22 216	<u>32 325</u> 22 216	<u>31 935</u> 22 216	<u>36 105</u> 22 216	<u>36 105</u> 22 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 555</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 165</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 791</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 400</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 276</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>32 885</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 526</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 136</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 555</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 165</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 791</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 400</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 031</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>32 640</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 526</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 136</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 781</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 391</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 791</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 400</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 031</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>32 640</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910

						-	-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 256	<u>28 691</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>31 520</u> 23 152
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 547</u> 21 713	<u>29 197</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>32 026</u> 23 649
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 949	<u>29 458</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>32 287</u> 23 906
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 858</u> 21 034	<u>28 446</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>31 275</u> 22 910
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 256	<u>28 691</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>31 520</u> 23 152
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 313</u> 21 482	<u>28 942</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>31 770</u> 23 398
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 949	<u>29 458</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>32 287</u> 23 906
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 190	<u>29 725</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>32 554</u> 24 169
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 949	<u>29 458</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>32 287</u> 23 906
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 190	<u>29 725</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>32 554</u> 24 169
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 283</u> 22 436	<u>29 998</u> 24 438	<u>38 362</u> 24 438	<u>35 655</u> 24 438	<u>34 582</u> 24 438	<u>34 582</u> 24 438	<u>32 827</u> 24 438
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 539</u> 22 688	<u>30 277</u> 24 712	<u>38 641</u> 24 712	<u>35 934</u> 24 712	<u>34 861</u> 24 712	<u>34 861</u> 24 712	<u>33 106</u> 24 712
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 069</u> 23 210	<u>30 854</u> 25 280	<u>39 218</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280	<u>33 683</u> 25 280

					-	-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 276</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>32 885</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 781</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 391</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 043</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>33 652</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 031</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>32 640</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 276</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>32 885</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 526</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 136</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 043</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>33 652</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 309</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>33 919</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 043</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>33 652</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>33 919</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 582</u> 24 438	<u>35 655</u> 24 438	<u>34 582</u> 24 438	<u>34 192</u> 24 438	<u>38 362</u> 24 438	<u>38 362</u> 24 438
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 861</u> 24 712	<u>35 934</u> 24 712	<u>34 861</u> 24 712	<u>34 471</u> 24 712	<u>38 641</u> 24 712	<u>38 641</u> 24 712
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 438</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280	<u>35 048</u> 25 280	<u>39 218</u> 25 280	<u>39 218</u> 25 280



						-	-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 446</u> 22 057	<u>29 334</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>32 022</u> 24 039
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 280	<u>29 840</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>32 668</u> 24 282
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 355</u> 22 507	<u>30 091</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>32 920</u> 24 529
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 976	<u>30 611</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>33 439</u> 25 041
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 077</u> 23 218	<u>30 878</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>33 707</u> 25 304
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 280	<u>29 840</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>32 668</u> 24 282
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 355</u> 22 507	<u>30 091</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>32 920</u> 24 529
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 590</u> 22 739	<u>30 348</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>33 177</u> 24 782
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 077</u> 23 218	<u>30 878</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>33 707</u> 25 304
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 465	<u>31 152</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>33 980</u> 25 573
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 355</u> 22 507	<u>30 091</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>32 920</u> 24 529
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 590</u> 22 739	<u>30 348</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>33 177</u> 24 782

					-	-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 689</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 319</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 034</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 195</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>34 805</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 463</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 072</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 034</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>34 932</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 542</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 463</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 072</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 346</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>34 932</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 542</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782

						-	-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 976	<u>30 611</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>33 439</u> 25 041
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 465	<u>31 152</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>33 980</u> 25 573
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 584</u> 23 717	<u>31 431</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>34 260</u> 25 848
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 465	<u>31 152</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>33 980</u> 25 573
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 584</u> 23 717	<u>31 431</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>34 260</u> 25 848
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 846</u> 23 975	<u>31 717</u> 26 129	<u>40 080</u> 26 129	<u>37 374</u> 26 129	<u>36 301</u> 26 129	<u>36 301</u> 26 129	<u>34 545</u> 26 129
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 114</u> 24 239	<u>32 008</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>37 666</u> 26 416	<u>36 593</u> 26 416	<u>36 593</u> 26 416	<u>34 837</u> 26 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 667</u> 24 783	<u>32 612</u> 27 010	<u>40 975</u> 27 010	<u>38 269</u> 27 010	<u>37 196</u> 27 010	<u>37 196</u> 27 010	<u>35 440</u> 27 010
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 464</u> 23 060	<u>30 454</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>33 142</u> 25 141
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 293	<u>30 971</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>33 799</u> 25 395
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 234</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 063</u> 25 654
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 892</u> 24 021	<u>31 777</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>34 606</u> 26 189

					-	-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 195</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>34 805</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 346</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 015</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>35 625</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 346</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 015</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>35 625</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 301</u> 26 129	<u>37 374</u> 26 129	<u>36 301</u> 26 129	<u>35 911</u> 26 129	<u>40 080</u> 26 129	<u>40 080</u> 26 129
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 593</u> 26 416	<u>37 666</u> 26 416	<u>36 593</u> 26 416	<u>36 202</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 196</u> 27 010	<u>38 269</u> 27 010	<u>37 196</u> 27 010	<u>36 806</u> 27 010	<u>40 975</u> 27 010	<u>40 975</u> 27 010
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 809</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 439</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 555</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 165</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 818</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 428</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 361</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>35 971</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189

						-	-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 273	<u>32 057</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>34 886</u> 26 464
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 293	<u>30 971</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>33 799</u> 25 395
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 234</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 063</u> 25 654
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 640</u> 23 773	<u>31 503</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>34 331</u> 25 919
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 273	<u>32 057</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>34 886</u> 26 464
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 532	<u>32 343</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>35 172</u> 26 746
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 234</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 063</u> 25 654
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 640</u> 23 773	<u>31 503</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>34 331</u> 25 919
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 892</u> 24 021	<u>31 777</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>34 606</u> 26 189
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 532	<u>32 343</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>35 172</u> 26 746
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 679</u> 24 795	<u>32 635</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>35 464</u> 27 034
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 532	<u>32 343</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>35 172</u> 26 746
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 679</u> 24 795	<u>32 635</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>35 464</u> 27 034

					-	-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 641</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 251</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 555</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 165</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 818</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 428</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 087</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>35 697</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 641</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 251</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 927</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 537</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 818</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 428</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 087</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>35 697</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 361</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>35 971</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 927</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 537</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 220</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 830</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 927</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 537</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 220</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 830</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034

						-	-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 953</u> 25 065	<u>32 934</u> 27 327	<u>41 298</u> 27 327	<u>38 591</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>35 763</u> 27 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 233</u> 25 340	<u>33 239</u> 27 628	<u>41 603</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>36 068</u> 27 628
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 811</u> 25 910	<u>33 870</u> 28 249	<u>42 234</u> 28 249	<u>39 527</u> 28 249	<u>38 454</u> 28 249	<u>38 454</u> 28 249	<u>36 698</u> 28 249
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 733</u> 24 848	<u>32 691</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>35 520</u> 27 088
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 254</u> 25 361	<u>33 259</u> 27 647	<u>41 622</u> 27 647	<u>38 916</u> 27 647	<u>37 843</u> 27 647	<u>37 843</u> 27 647	<u>36 087</u> 27 647
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 625	<u>33 551</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>36 380</u> 27 935
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 733</u> 24 848	<u>32 691</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>35 520</u> 27 088
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 102	<u>32 972</u> 27 365	<u>41 336</u> 27 365	<u>38 629</u> 27 365	<u>37 556</u> 27 365	<u>37 556</u> 27 365	<u>35 801</u> 27 365
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 625	<u>33 551</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>36 380</u> 27 935
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 796</u> 25 895	<u>33 850</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>36 679</u> 28 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 796</u> 25 895	<u>33 850</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>36 679</u> 28 229

					-	-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 518</u> 27 327	<u>38 591</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 128</u> 27 327	<u>41 298</u> 27 327	<u>41 298</u> 27 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 823</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 433</u> 27 628	<u>41 603</u> 27 628	<u>41 603</u> 27 628
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 454</u> 28 249	<u>39 527</u> 28 249	<u>38 454</u> 28 249	<u>38 064</u> 28 249	<u>42 234</u> 28 249	<u>42 234</u> 28 249
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>36 885</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 843</u> 27 647	<u>38 916</u> 27 647	<u>37 843</u> 27 647	<u>37 453</u> 27 647	<u>41 622</u> 27 647	<u>41 622</u> 27 647
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>37 745</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 276</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>36 885</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 556</u> 27 365	<u>38 629</u> 27 365	<u>37 556</u> 27 365	<u>37 166</u> 27 365	<u>41 336</u> 27 365	<u>41 336</u> 27 365
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>37 745</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 434</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 044</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 434</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 044</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229



						-	-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 076</u> 26 170	<u>34 155</u> 28 529	<u>42 519</u> 28 529	<u>39 812</u> 28 529	<u>38 739</u> 28 529	<u>38 739</u> 28 529	<u>36 984</u> 28 529
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 654</u> 26 739	<u>34 785</u> 29 150	<u>43 149</u> 29 150	<u>40 442</u> 29 150	<u>39 370</u> 29 150	<u>39 370</u> 29 150	<u>37 614</u> 29 150
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 953</u> 27 033	<u>35 111</u> 29 470	<u>43 475</u> 29 470	<u>40 768</u> 29 470	<u>39 695</u> 29 470	<u>39 695</u> 29 470	<u>37 939</u> 29 470
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 098</u> 26 636	<u>34 449</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>37 136</u> 29 073
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 823</u> 26 905	<u>35 006</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>37 834</u> 29 366
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 386</u> 27 460	<u>35 621</u> 29 972	<u>43 984</u> 29 972	<u>41 278</u> 29 972	<u>40 205</u> 29 972	<u>40 205</u> 29 972	<u>38 449</u> 29 972
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 677</u> 27 746	<u>35 938</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>38 767</u> 30 284
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 823</u> 26 905	<u>35 006</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>37 834</u> 29 366
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 102</u> 27 180	<u>35 310</u> 29 666	<u>43 674</u> 29 666	<u>40 967</u> 29 666	<u>39 894</u> 29 666	<u>39 894</u> 29 666	<u>38 139</u> 29 666
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 677</u> 27 746	<u>35 938</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>38 767</u> 30 284

					-	-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 739</u> 28 529	<u>39 812</u> 28 529	<u>38 739</u> 28 529	<u>38 349</u> 28 529	<u>42 519</u> 28 529	<u>42 519</u> 28 529
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 370</u> 29 150	<u>40 442</u> 29 150	<u>39 370</u> 29 150	<u>38 979</u> 29 150	<u>43 149</u> 29 150	<u>43 149</u> 29 150
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 695</u> 29 470	<u>40 768</u> 29 470	<u>39 695</u> 29 470	<u>39 305</u> 29 470	<u>43 475</u> 29 470	<u>43 475</u> 29 470
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 804</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 433</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 590</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 200</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 205</u> 29 972	<u>41 278</u> 29 972	<u>40 205</u> 29 972	<u>39 815</u> 29 972	<u>43 984</u> 29 972	<u>43 984</u> 29 972
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 522</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 132</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 590</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 200</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 894</u> 29 666	<u>40 967</u> 29 666	<u>39 894</u> 29 666	<u>39 504</u> 29 666	<u>43 674</u> 29 666	<u>43 674</u> 29 666
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 522</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 132</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284

						-	-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 038	<u>36 262</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>39 090</u> 30 603
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 038	<u>36 262</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>39 090</u> 30 603
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 277</u> 28 336	<u>36 593</u> 30 928	<u>44 956</u> 30 928	<u>42 250</u> 30 928	<u>41 177</u> 30 928	<u>41 177</u> 30 928	<u>39 421</u> 30 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 903</u> 28 952	<u>37 276</u> 31 601	<u>45 639</u> 31 601	<u>42 933</u> 31 601	<u>41 860</u> 31 601	<u>41 860</u> 31 601	<u>40 104</u> 31 601
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 226</u> 29 270	<u>37 629</u> 31 948	<u>45 992</u> 31 948	<u>43 286</u> 31 948	<u>42 213</u> 31 948	<u>42 213</u> 31 948	<u>40 457</u> 31 948
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 356</u> 27 874	<u>35 817</u> 30 420	<u>44 074</u> 30 420	<u>41 440</u> 30 420	<u>40 172</u> 30 420	<u>40 172</u> 30 420	<u>38 504</u> 30 420
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 156	<u>36 388</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>39 217</u> 30 727
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 683</u> 28 736	<u>37 032</u> 31 361	<u>45 395</u> 31 361	<u>42 689</u> 31 361	<u>41 616</u> 31 361	<u>41 616</u> 31 361	<u>39 860</u> 31 361
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 987</u> 29 035	<u>37 364</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>40 192</u> 31 687
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 156	<u>36 388</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>39 217</u> 30 727
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 385</u> 28 443	<u>36 707</u> 31 041	<u>45 070</u> 31 041	<u>42 364</u> 31 041	<u>41 291</u> 31 041	<u>41 291</u> 31 041	<u>39 535</u> 31 041
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 987</u> 29 035	<u>37 364</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>40 192</u> 31 687

					-	-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 846</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 456</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 846</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 456</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 177</u> 30 928	<u>42 250</u> 30 928	<u>41 177</u> 30 928	<u>40 787</u> 30 928	<u>44 956</u> 30 928	<u>44 956</u> 30 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 860</u> 31 601	<u>42 933</u> 31 601	<u>41 860</u> 31 601	<u>41 470</u> 31 601	<u>45 639</u> 31 601	<u>45 639</u> 31 601
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 213</u> 31 948	<u>43 286</u> 31 948	<u>42 213</u> 31 948	<u>41 823</u> 31 948	<u>45 992</u> 31 948	<u>45 992</u> 31 948
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 172</u> 30 420	<u>41 440</u> 30 420	<u>40 172</u> 30 420	<u>39 802</u> 30 420	<u>44 074</u> 30 420	<u>44 074</u> 30 420
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 972</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 582</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 616</u> 31 361	<u>42 689</u> 31 361	<u>41 616</u> 31 361	<u>41 226</u> 31 361	<u>45 395</u> 31 361	<u>45 395</u> 31 361
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 948</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 558</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 972</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 582</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 291</u> 31 041	<u>42 364</u> 31 041	<u>41 291</u> 31 041	<u>40 901</u> 31 041	<u>45 070</u> 31 041	<u>45 070</u> 31 041
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 948</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 558</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687

						-	-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 341	<u>37 702</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>40 531</u> 32 021
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 341	<u>37 702</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>40 531</u> 32 021
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 615</u> 29 653	<u>38 049</u> 32 361	<u>46 412</u> 32 361	<u>43 706</u> 32 361	<u>42 633</u> 32 361	<u>42 633</u> 32 361	<u>40 877</u> 32 361
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 270</u> 30 298	<u>38 763</u> 33 065	<u>47 127</u> 33 065	<u>44 420</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>41 592</u> 33 065
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 608</u> 30 631	<u>39 132</u> 33 428	<u>47 496</u> 33 428	<u>44 790</u> 33 428	<u>43 717</u> 33 428	<u>43 717</u> 33 428	<u>41 961</u> 33 428
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 574</u> 29 073	<u>37 137</u> 31 719	<u>45 394</u> 31 719	<u>42 760</u> 31 719	<u>41 492</u> 31 719	<u>41 492</u> 31 719	<u>39 824</u> 31 719
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 323</u> 29 366	<u>37 721</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>40 550</u> 32 039
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 938</u> 29 972	<u>38 393</u> 32 700	<u>46 756</u> 32 700	<u>44 050</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>41 221</u> 32 700
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 256</u> 30 284	<u>38 739</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>41 567</u> 33 041
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 323</u> 29 366	<u>37 721</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>40 550</u> 32 039
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 628</u> 29 666	<u>38 054</u> 32 366	<u>46 417</u> 32 366	<u>43 711</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 882</u> 32 366
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 256</u> 30 284	<u>38 739</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>41 567</u> 33 041

					-	-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 287</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>41 897</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 287</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>41 897</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 633</u> 32 361	<u>43 706</u> 32 361	<u>42 633</u> 32 361	<u>42 243</u> 32 361	<u>46 412</u> 32 361	<u>46 412</u> 32 361
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 348</u> 33 065	<u>44 420</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>42 957</u> 33 065	<u>47 127</u> 33 065	<u>47 127</u> 33 065
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 717</u> 33 428	<u>44 790</u> 33 428	<u>43 717</u> 33 428	<u>43 327</u> 33 428	<u>47 496</u> 33 428	<u>47 496</u> 33 428
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 492</u> 31 719	<u>42 760</u> 31 719	<u>41 492</u> 31 719	<u>41 122</u> 31 719	<u>45 394</u> 31 719	<u>45 394</u> 31 719
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 306</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>41 915</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 977</u> 32 700	<u>44 050</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>42 587</u> 32 700	<u>46 756</u> 32 700	<u>46 756</u> 32 700
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>42 933</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 306</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>41 915</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 638</u> 32 366	<u>43 711</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 248</u> 32 366	<u>46 417</u> 32 366	<u>46 417</u> 32 366
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>42 933</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041

						-	-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 580</u> 30 603	<u>39 092</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>41 921</u> 33 388
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 580</u> 30 603	<u>39 092</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>41 921</u> 33 388
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 910</u> 30 928	<u>39 453</u> 33 744	<u>47 817</u> 33 744	<u>45 110</u> 33 744	<u>44 037</u> 33 744	<u>44 037</u> 33 744	<u>42 281</u> 33 744
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 593</u> 31 601	<u>40 198</u> 34 477	<u>48 562</u> 34 477	<u>45 855</u> 34 477	<u>44 782</u> 34 477	<u>44 782</u> 34 477	<u>43 027</u> 34 477
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 946</u> 31 948	<u>40 583</u> 34 856	<u>48 947</u> 34 856	<u>46 240</u> 34 856	<u>45 167</u> 34 856	<u>45 167</u> 34 856	<u>43 412</u> 34 856
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 331</u> 30 802	<u>39 055</u> 33 607	<u>47 312</u> 33 607	<u>44 678</u> 33 607	<u>43 410</u> 33 607	<u>43 410</u> 33 607	<u>41 742</u> 33 607
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 099</u> 31 114	<u>39 659</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>42 487</u> 33 946
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 750</u> 31 755	<u>40 370</u> 34 646	<u>48 734</u> 34 646	<u>46 027</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>43 198</u> 34 646
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 086</u> 32 086	<u>40 737</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>43 565</u> 35 007
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 099</u> 31 114	<u>39 659</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>42 487</u> 33 946
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 421</u> 31 431	<u>40 011</u> 34 293	<u>48 374</u> 34 293	<u>45 668</u> 34 293	<u>44 595</u> 34 293	<u>44 595</u> 34 293	<u>42 839</u> 34 293
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 086</u> 32 086	<u>40 737</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>43 565</u> 35 007

					-	-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 676</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 286</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 676</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 286</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 037</u> 33 744	<u>45 110</u> 33 744	<u>44 037</u> 33 744	<u>43 647</u> 33 744	<u>47 817</u> 33 744	<u>47 817</u> 33 744
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 782</u> 34 477	<u>45 855</u> 34 477	<u>44 782</u> 34 477	<u>44 392</u> 34 477	<u>48 562</u> 34 477	<u>48 562</u> 34 477
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 167</u> 34 856	<u>46 240</u> 34 856	<u>45 167</u> 34 856	<u>44 777</u> 34 856	<u>48 947</u> 34 856	<u>48 947</u> 34 856
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 410</u> 33 607	<u>44 678</u> 33 607	<u>43 410</u> 33 607	<u>43 040</u> 33 607	<u>47 312</u> 33 607	<u>47 312</u> 33 607
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 243</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>43 853</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 954</u> 34 646	<u>46 027</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>44 564</u> 34 646	<u>48 734</u> 34 646	<u>48 734</u> 34 646
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 321</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>44 931</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 243</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>43 853</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 595</u> 34 293	<u>45 668</u> 34 293	<u>44 595</u> 34 293	<u>44 205</u> 34 293	<u>48 374</u> 34 293	<u>48 374</u> 34 293
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 321</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>44 931</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007



						-	-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 430</u> 32 424	<u>41 111</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>43 939</u> 35 375
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 430</u> 32 424	<u>41 111</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>43 939</u> 35 375
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 780</u> 32 769	<u>41 493</u> 35 752	<u>49 857</u> 35 752	<u>47 150</u> 35 752	<u>46 077</u> 35 752	<u>46 077</u> 35 752	<u>44 322</u> 35 752
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 504</u> 33 481	<u>42 283</u> 36 529	<u>50 647</u> 36 529	<u>47 940</u> 36 529	<u>46 867</u> 36 529	<u>46 867</u> 36 529	<u>45 111</u> 36 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 878</u> 33 849	<u>42 691</u> 36 930	<u>51 054</u> 36 930	<u>48 348</u> 36 930	<u>47 275</u> 36 930	<u>47 275</u> 36 930	<u>45 519</u> 36 930

**212-102.**

						-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 759</u> 17 444	<u>24 166</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952	<u>29 789</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>26 853</u> 18 952
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 264</u> 17 941	<u>24 733</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>27 420</u> 19 510
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 925</u> 18 591	<u>25 461</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>28 148</u> 20 227
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 540</u> 19 197	<u>26 139</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>28 826</u> 20 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 419	<u>26 395</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>29 082</u> 21 145

					-	-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 695</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 305</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 695</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 305</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 077</u> 35 752	<u>47 150</u> 35 752	<u>46 077</u> 35 752	<u>45 687</u> 35 752	<u>49 857</u> 35 752	<u>49 857</u> 35 752
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 867</u> 36 529	<u>47 940</u> 36 529	<u>46 867</u> 36 529	<u>46 477</u> 36 529	<u>50 647</u> 36 529	<u>50 647</u> 36 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 275</u> 36 930	<u>48 348</u> 36 930	<u>47 275</u> 36 930	<u>46 885</u> 36 930	<u>51 054</u> 36 930	<u>51 054</u> 36 930

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 952	<u>29 789</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>28 151</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 088</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>28 717</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 816</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 446</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 494</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 123</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 749</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 379</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145

						-	-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 349</u> 19 993	<u>27 036</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>29 723</u> 21 776
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 224</u> 21 839	<u>29 093</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>31 780</u> 23 801
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 232</u> 22 831	<u>30 201</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>32 889</u> 24 892
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 830</u> 26 372	<u>34 156</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>36 843</u> 28 785
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 936</u> 17 618	<u>24 359</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>27 046</u> 19 142
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 446</u> 18 120	<u>24 931</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>27 618</u> 19 705
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 113</u> 18 777	<u>25 667</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>28 354</u> 20 429
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 735</u> 19 389	<u>26 351</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>29 038</u> 21 102
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 962</u> 19 613	<u>26 609</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>29 296</u> 21 357
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 552</u> 20 193	<u>27 257</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>29 944</u> 21 994

					-	-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 391</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 020</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 448</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 077</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 556</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 186</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 511</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 141</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 714</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 343</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 286</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>28 915</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 022</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>29 651</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 706</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 335</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 964</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 594</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 612</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 241</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994

						-	-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 446</u> 22 057	<u>29 334</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>32 022</u> 24 039
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 464</u> 23 060	<u>30 454</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>33 142</u> 25 141
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 098</u> 26 636	<u>34 449</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>37 136</u> 29 073

**212-103.**

						-	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>797</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			

					-	-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 689</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 319</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 809</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 439</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 804</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 433</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073

					-	-	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 195</u> 17 138	<u>22 283</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>26 856</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>24 746</u> 17 501
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 275</u> 18 201	<u>23 335</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>27 908</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>25 798</u> 18 536
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 819</u> 19 721	<u>24 760</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>29 334</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>27 224</u> 19 940
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 089</u> 20 971	<u>26 029</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>30 602</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>28 492</u> 21 188
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 155</u> 22 019	<u>27 105</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>31 679</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>29 569</u> 22 248
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 392</u> 24 221	<u>29 366</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 939</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>31 829</u> 24 473



					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 275</u> 17 501	<u>26 856</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>25 935</u> 17 501	<u>28 644</u> 17 501	<u>28 644</u> 17 501
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 327</u> 18 536	<u>27 908</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>26 987</u> 18 536	<u>29 696</u> 18 536	<u>29 696</u> 18 536
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 752</u> 19 940	<u>29 334</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>28 413</u> 19 940	<u>31 122</u> 19 940	<u>31 122</u> 19 940
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 021</u> 21 188	<u>30 602</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>29 681</u> 21 188	<u>32 390</u> 21 188	<u>32 390</u> 21 188
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 098</u> 22 248	<u>31 679</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>30 758</u> 22 248	<u>33 467</u> 22 248	<u>33 467</u> 22 248
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 939</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 018</u> 24 473	<u>35 727</u> 24 473	<u>35 727</u> 24 473

						-	-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 197</u> 26 983	<u>32 200</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>36 774</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>34 664</u> 27 262
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 568</u> 28 332	<u>33 585</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>38 159</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>36 048</u> 28 626
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 007</u> 29 748	<u>35 039</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>39 613</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>37 503</u> 30 057
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 029</u> 32 723	<u>38 093</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>42 666</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>40 556</u> 33 063
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 440</u> 23 186	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>27 618</u> 24 345	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>28 855</u> 25 562	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 153</u> 26 840	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 234</u> 27 904	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 808</u> 30 437						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 754</u> 31 369						
212-401-0300	- 28013-98	3									

					-	-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 192</u> 27 262	<u>36 774</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>35 853</u> 27 262	<u>38 562</u> 27 262	<u>38 562</u> 27 262
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 577</u> 28 626	<u>38 159</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>37 238</u> 28 626	<u>39 947</u> 28 626	<u>39 947</u> 28 626
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 032</u> 30 057	<u>39 613</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>38 692</u> 30 057	<u>41 401</u> 30 057	<u>41 401</u> 30 057
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 085</u> 33 063	<u>42 666</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>41 746</u> 33 063	<u>44 455</u> 33 063	<u>44 455</u> 33 063
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>36 873</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 693</u> 27 685	<u>36 766</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>37 711</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 530</u> 28 506	<u>37 603</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 108</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 927</u> 29 875	<u>39 000</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 950</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 769</u> 30 701	<u>39 842</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	28013-98 -	3								

						-	-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 594</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

**212-402.**

						-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 307</u> 23 781	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 325</u> 22 814	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 589</u> 21 106	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 458</u> 20 977	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 422</u> 23 555	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 879</u> 36 413	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 539</u> 33 513	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847

8.04-08-2023

104

					-	-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										



						-	-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 053</u> 19 792	<u>21 261</u> 19 866	<u>22 378</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>21 850</u> 19 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 053</u> 19 792	<u>21 261</u> 19 866	<u>22 378</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>21 850</u> 19 866
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 902</u> 19 643	<u>21 034</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 623</u> 19 643
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 902</u> 19 643	<u>21 034</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 623</u> 19 643
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 835</u> 22 530	<u>24 980</u> 23 527	<u>26 098</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 569</u> 23 527
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 835</u> 22 530	<u>24 980</u> 23 527	<u>26 098</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 569</u> 23 527
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 986</u> 22 679	<u>25 207</u> 23 750	<u>26 325</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>25 796</u> 23 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 986</u> 22 679	<u>25 207</u> 23 750	<u>26 325</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>25 796</u> 23 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 862</u> 21 572	<u>23 521</u> 22 091	<u>24 639</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 110</u> 22 091
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 798</u> 21 509	<u>23 424</u> 21 995	<u>24 542</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 013</u> 21 995
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 080</u> 22 771	<u>26 253</u> 24 780	<u>24 873</u> 22 321	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 165</u> 24 113



					-	-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 135</u> 19 866	<u>22 378</u> 19 866	<u>22 927</u> 19 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 135</u> 19 866	<u>22 378</u> 19 866	<u>22 927</u> 19 866
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 908</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>22 700</u> 19 643
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 908</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>22 700</u> 19 643
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 854</u> 23 527	<u>26 098</u> 23 527	<u>26 646</u> 23 527
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 854</u> 23 527	<u>26 098</u> 23 527	<u>26 646</u> 23 527
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 081</u> 23 750	<u>26 325</u> 23 750	<u>26 873</u> 23 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 081</u> 23 750	<u>26 325</u> 23 750	<u>26 873</u> 23 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 395</u> 22 091	<u>24 639</u> 22 091	<u>25 187</u> 22 091
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 298</u> 21 995	<u>24 542</u> 21 995	<u>25 090</u> 21 995
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 449</u> 24 113	<u>26 693</u> 24 113	<u>27 242</u> 24 113

						-	-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 618</u> 22 316	<u>26 018</u> 24 548	<u>23 966</u> 21 429	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 148</u> 24 096
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 263</u> 20 982	<u>25 111</u> 23 655	<u>23 059</u> 20 536	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 252</u> 23 214
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 432</u> 20 165	<u>21 802</u> 20 398	<u>22 919</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 391</u> 20 398
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 273</u> 20 008	<u>21 678</u> 20 277	<u>22 796</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 268</u> 20 277
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 711</u> 20 439	<u>22 128</u> 20 719	<u>23 245</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>22 717</u> 20 719
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 711</u> 20 439	<u>22 128</u> 20 719	<u>23 245</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>22 717</u> 20 719

**212-502.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 432</u> 24 096	<u>26 676</u> 24 096	<u>27 225</u> 24 096
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 536</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214	<u>26 329</u> 23 214
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 675</u> 20 398	<u>22 919</u> 20 398	<u>23 468</u> 20 398
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 552</u> 20 277	<u>22 796</u> 20 277	<u>23 344</u> 20 277
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 001</u> 20 719	<u>23 245</u> 20 719	<u>23 794</u> 20 719
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 001</u> 20 719	<u>23 245</u> 20 719	<u>23 794</u> 20 719

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	.
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 034</u> 21 741	<u>23 166</u> 21 741	<u>24 283</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>23 755</u> 21 741	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 034</u> 21 741	<u>23 166</u> 21 741	<u>24 283</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>23 755</u> 21 741	

**212-503.**

-

					,	.	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 380</u> 28 971	<u>28 550</u> 27 040	<u>29 667</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 139</u> 27 040
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 248</u> 27 857	<u>27 493</u> 26 000	<u>28 611</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 082</u> 26 000
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 159</u> 26 786	<u>26 477</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 066</u> 25 000

**212-6.****212-601.**

,

-

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 040</u> 21 741	<u>24 283</u> 21 741	<u>24 832</u> 21 741
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 040</u> 21 741	<u>24 283</u> 21 741	<u>24 832</u> 21 741

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 423</u> 27 040	<u>29 667</u> 27 040	<u>30 216</u> 27 040
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 367</u> 26 000	<u>28 611</u> 26 000	<u>29 159</u> 26 000
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 351</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>28 143</u> 25 000

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294							

**213.****213-1.****213-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>77 044</u> 69 643							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>78 885</u> 71 429							
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>81 095</u> 73 571							
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .										

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								

						-	-	-	-	-	-
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>65 661</u> 54 492						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 474</u> 56 250	<u>69 800</u> 56 250	<u>67 328</u> 62 513	<u>69 322</u> 64 446	<u>63 117</u> 56 250	<u>74 850</u> 56 250	<u>69 322</u> 64 446
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>69 345</u> 58 065						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>95 098</u> 83 036	<u>97 424</u> 83 036	<u>94 952</u> 89 299	<u>96 946</u> 91 232	<u>90 741</u> 83 036	<u>102 474</u> 83 036	<u>96 946</u> 91 232
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 860</u> 85 714	<u>100 186</u> 85 714	<u>97 715</u> 91 977	<u>99 709</u> 93 911	<u>93 503</u> 85 714	<u>105 236</u> 85 714	<u>99 709</u> 93 911
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>106 147</u> 93 750	<u>108 474</u> 93 750	<u>106 002</u> 100 013	<u>107 996</u> 101 946	<u>101 790</u> 93 750	<u>113 524</u> 93 750	<u>107 996</u> 101 946
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 910</u> 96 429	<u>111 236</u> 96 429	<u>108 764</u> 102 692	<u>110 758</u> 104 625	<u>104 553</u> 96 429	<u>116 286</u> 96 429	<u>110 758</u> 104 625
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 751</u> 98 214	<u>113 078</u> 98 214	<u>110 606</u> 104 477	<u>112 600</u> 106 411	<u>106 394</u> 98 214	<u>118 128</u> 98 214	<u>112 600</u> 106 411
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>112 627</u> 100 033				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>103 226</u> 94 018						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>105 712</u> 96 429						



					-	-	-	-	-	-
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 050</u> 62 243	<u>77 175</u> 63 318	<u>68 159</u> 63 318	<u>60 869</u> 56 250	<u>70 913</u> 65 989	<u>81 723</u> 65 989
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>94 674</u> 89 029	<u>104 799</u> 90 104	<u>95 783</u> 90 104	<u>88 493</u> 83 036	<u>98 537</u> 92 775	<u>109 347</u> 92 775
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 436</u> 91 707	<u>107 561</u> 92 783	<u>98 545</u> 92 783	<u>91 256</u> 85 714	<u>101 300</u> 95 454	<u>112 110</u> 95 454
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 724</u> 99 743	<u>115 848</u> 100 818	<u>106 832</u> 100 818	<u>99 543</u> 93 750	<u>109 587</u> 103 489	<u>120 397</u> 103 489
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 486</u> 102 422	<u>118 611</u> 103 497	<u>109 595</u> 103 497	<u>102 305</u> 96 429	<u>112 349</u> 106 168	<u>123 160</u> 106 168
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 328</u> 104 207	<u>120 452</u> 105 283	<u>111 436</u> 105 283	<u>104 147</u> 98 214	<u>114 191</u> 107 954	<u>125 001</u> 107 954
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>78 817</u> 73 353		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						

					,	-	-	-	-	-	-
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>108 695</u> 99 321						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>98 808</u> 85 818						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 464</u> 88 393	<u>103 997</u> 88 393	<u>101 305</u> 95 213	<u>103 477</u> 97 318	<u>96 719</u> 88 393	<u>109 496</u> 88 393	<u>103 477</u> 97 318
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>104 198</u> 91 045						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>105 110</u> 91 929						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>106 022</u> 92 813						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>148 425</u> 133 929	<u>150 958</u> 133 929	<u>148 266</u> 140 748	<u>150 438</u> 142 854	<u>143 680</u> 133 929	<u>156 457</u> 133 929	<u>150 438</u> 142 854
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>155 791</u> 141 071	<u>158 324</u> 141 071	<u>155 633</u> 147 891	<u>157 804</u> 149 996	<u>151 047</u> 141 071	<u>163 823</u> 141 071	<u>157 804</u> 149 996
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>165 920</u> 150 893	<u>168 453</u> 150 893	<u>165 762</u> 157 713	<u>167 933</u> 159 818	<u>161 176</u> 150 893	<u>173 952</u> 150 893	<u>167 933</u> 159 818
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>170 524</u> 155 357	<u>173 057</u> 155 357	<u>170 366</u> 162 177	<u>172 537</u> 164 282	<u>165 780</u> 155 357	<u>178 556</u> 155 357	<u>172 537</u> 164 282
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>175 128</u> 159 821	<u>177 661</u> 159 821	<u>174 970</u> 166 641	<u>177 141</u> 168 746	<u>170 384</u> 159 821	<u>183 160</u> 159 821	<u>177 141</u> 168 746

					-	-	-	-	-	-
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 002</u> 94 919	<u>112 027</u> 96 089	<u>102 210</u> 96 089	<u>94 272</u> 88 393	<u>105 209</u> 98 998	<u>116 980</u> 98 998
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>147 963</u> 140 454	<u>158 988</u> 141 625	<u>149 171</u> 141 625	<u>141 233</u> 133 929	<u>152 170</u> 144 534	<u>163 941</u> 144 534
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>155 330</u> 147 597	<u>166 354</u> 148 768	<u>156 537</u> 148 768	<u>148 600</u> 141 071	<u>159 537</u> 151 676	<u>171 307</u> 151 676
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>165 458</u> 157 419	<u>176 483</u> 158 589	<u>166 666</u> 158 589	<u>158 728</u> 150 893	<u>169 665</u> 161 498	<u>181 436</u> 161 498
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>170 063</u> 161 883	<u>181 087</u> 163 054	<u>171 270</u> 163 054	<u>163 333</u> 155 357	<u>174 269</u> 165 962	<u>186 040</u> 165 962
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>174 667</u> 166 347	<u>185 691</u> 167 518	<u>175 874</u> 167 518	<u>167 937</u> 159 821	<u>178 873</u> 170 426	<u>190 644</u> 170 426

**213-102.**

						-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>77 808</u> 69 866	<u>80 461</u> 70 387	<u>94 302</u> 87 264	<u>90 284</u> 83 368	<u>86 619</u> 70 387	<u>86 748</u> 70 387	<u>84 768</u> 70 387
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>78 728</u> 70 759	<u>81 228</u> 71 131	<u>95 069</u> 88 008	<u>91 052</u> 84 112	<u>87 386</u> 71 131	<u>87 515</u> 71 131	<u>85 535</u> 71 131
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>79 189</u> 71 205	<u>81 689</u> 71 577	<u>95 530</u> 88 455	<u>91 512</u> 84 559	<u>87 847</u> 71 577	<u>87 975</u> 71 577	<u>85 995</u> 71 577
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>100 409</u> 90 882						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>103 221</u> 93 608						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>112 173</u> 102 288						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>115 338</u> 105 357	<u>117 447</u> 106 250	<u>131 400</u> 123 236	<u>127 270</u> 119 231	<u>123 605</u> 106 250	<u>123 733</u> 106 250	<u>121 753</u> 106 250

**213-104.**

213-104-0100	1598-96				

					-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>86 550</u> 79 747	<u>102 347</u> 81 893	<u>88 380</u> 81 521	<u>90 674</u> 74 098	<u>92 852</u> 85 858	<u>109 139</u> 85 858
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>87 317</u> 80 491	<u>103 498</u> 83 009	<u>89 147</u> 82 265	<u>91 442</u> 74 842	<u>93 620</u> 86 602	<u>109 906</u> 86 602
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>87 777</u> 80 937	<u>104 188</u> 83 679	<u>89 607</u> 82 712	<u>91 902</u> 75 289	<u>94 080</u> 87 049	<u>110 366</u> 87 049
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>123 535</u> 115 610	<u>138 949</u> 117 384	<u>125 365</u> 117 384	<u>129 574</u> 111 817	<u>129 964</u> 121 844	<u>146 250</u> 121 844

					,	.
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243	
213-104-0200	474-90					
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085	
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725	

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					,	.	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>27 308</u> 25 446	<u>27 147</u> 24 911	<u>28 479</u> 26 843	<u>27 973</u> 26 352	<u>29 772</u> 26 352	<u>29 796</u> 26 352	<u>29 429</u> 26 352
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 574</u> 25 446	<u>27 511</u> 24 911	<u>29 177</u> 27 325	<u>28 544</u> 26 712	<u>30 792</u> 26 712	<u>30 822</u> 26 712	<u>30 364</u> 26 712

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>29 653</u> 26 352	<u>33 015</u> 26 352	<u>31 629</u> 26 352	<u>29 814</u> 26 352	<u>28 316</u> 26 684	<u>31 329</u> 26 684
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 644</u> 26 712	<u>34 846</u> 26 712	<u>33 114</u> 26 712	<u>30 845</u> 26 712	<u>28 973</u> 27 128	<u>32 739</u> 27 128

					,	.	-	-	-	-	-	.
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>27 423</u> 25 446	<u>27 304</u> 24 911	<u>29 562</u> 27 808	<u>28 803</u> 27 072	<u>30 796</u> 27 072	<u>30 822</u> 27 072	<u>30 416</u> 27 072	
213-301-0200	21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 089</u> 21 429							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 254</u> 21 429							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 048</u> 21 429							
213-301-0300	( )	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552							

**213-302.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										



					-	-	-	-	-	-
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>30 664</u> 27 072	<u>34 389</u> 27 072	<u>32 854</u> 27 072	<u>30 842</u> 27 072	<u>29 317</u> 27 571	<u>32 656</u> 27 571
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

					-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								

						-	-	-	-	-	-
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{485}{442}$	$\frac{390}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{415}{350}$	$\frac{417}{350}$	$\frac{408}{350}$
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	$\frac{474}{442}$	$\frac{371}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{386}{344}$	$\frac{387}{344}$	$\frac{382}{344}$
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{655}{607}$	$\frac{498}{457}$	$\frac{594}{457}$	$\frac{594}{457}$	$\frac{524}{457}$	$\frac{525}{457}$	$\frac{517}{457}$

**213-304.**

						-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	$\frac{323}{283}$	$\frac{272}{228}$	$\frac{344}{314}$	$\frac{326}{297}$	$\frac{301}{228}$	$\frac{301}{228}$	$\frac{292}{228}$
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	$\frac{365}{324}$	$\frac{580}{527}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{404}{324}$	$\frac{404}{324}$	$\frac{390}{324}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	$\frac{233}{211}$	$\frac{235}{211}$	$\frac{282}{265}$	$\frac{264}{247}$	$\frac{215}{179}$	$\frac{215}{179}$	$\frac{211}{179}$
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	$\frac{257}{240}$	$\frac{261}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{274}{240}$	$\frac{274}{240}$	$\frac{270}{240}$
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	$\frac{400}{338}$	$\frac{328}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{373}{267}$	$\frac{376}{267}$	$\frac{361}{267}$

					-	-	-	-	-	-
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>413</u> 350	<u>486</u> 350	<u>463</u> 350	<u>414</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>385</u> 344	<u>431</u> 344	<u>417</u> 344	<u>386</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 457	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457

					-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>298</u> 228	<u>342</u> 228	<u>316</u> 287	<u>302</u> 228	<u>342</u> 312	<u>380</u> 228
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>404</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324	<u>401</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>214</u> 179	<u>235</u> 179	<u>254</u> 237	<u>216</u> 179	<u>281</u> 263	<u>253</u> 179
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>298</u> 240	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>369</u> 267	<u>496</u> 267	<u>457</u> 267	<u>371</u> 267	<u>460</u> 267	<u>460</u> 267

**213-305.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.										
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9	$\frac{320}{305}$							
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	$\frac{363}{344}$	$\frac{367}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{307}{276}$	
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12	$\frac{386}{369}$							

**213-306.**

					,	.
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{4\,338}{4\,217}$	
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{5\,512}{5\,362}$	

**213-307.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.								
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9						
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>404</u> 344	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12						

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>95 829</u> 90 143	<u>74 534</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>77 442</u> 69 444	<u>77 626</u> 69 444	<u>76 659</u> 69 444	
213-307-0102		3	1	2400	<u>107 393</u> 101 411	<u>84 653</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>87 562</u> 79 365	<u>87 745</u> 79 365	<u>86 778</u> 79 365	

**213-309.**

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 146</u> 32 588	

**22.****221.****221-1.****221-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012											



					,	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>8 136</u> 7 730	<u>8 212</u> 7 730	<u>8 823</u> 8 519	<u>8 648</u> 8 346	<u>8 600</u> 7 730	<u>8 485</u> 7 730	<u>8 393</u> 7 730	

**221-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>33 786</u> 30 067	<u>34 607</u> 30 067	<u>40 966</u> 38 342	<u>39 126</u> 36 524	<u>38 771</u> 30 067	<u>37 542</u> 30 067	<u>36 547</u> 30 067	

**221-104.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>54 860</u> 50 829	<u>55 696</u> 50 829	<u>62 374</u> 59 456	<u>60 456</u> 57 561	<u>59 938</u> 50 829	<u>58 686</u> 50 829	<u>57 673</u> 50 829	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>48 165</u> 44 214	<u>49 001</u> 44 214	<u>55 667</u> 52 828	<u>53 752</u> 50 936	<u>53 243</u> 44 214	<u>51 992</u> 44 214	<u>50 978</u> 44 214	

**222.**

,



					-	-	-	-	-	-
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>8 449</u> 7 730	<u>9 300</u> 7 730	<u>8 949</u> 7 730	<u>8 490</u> 7 730	<u>8 790</u> 8 487	<u>10 372</u> 7 730

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>37 154</u> 30 067	<u>46 286</u> 30 067	<u>42 522</u> 30 067	<u>37 592</u> 30 067	<u>40 616</u> 37 996	<u>57 791</u> 30 067

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>58 291</u> 50 829	<u>67 593</u> 50 829	<u>63 759</u> 50 829	<u>58 737</u> 50 829	<u>62 009</u> 59 095	<u>79 313</u> 50 829
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>51 596</u> 44 214	<u>60 899</u> 44 214	<u>57 065</u> 44 214	<u>52 042</u> 44 214	<u>55 303</u> 52 469	<u>72 619</u> 44 214

**222-1.**  
**222-101.**

						-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>90 196</u> 85 782	<u>91 023</u> 85 782	<u>97 703</u> 94 389	<u>95 790</u> 92 499	<u>95 219</u> 85 782	<u>93 981</u> 85 782	<u>92 978</u> 85 782
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 445</u> 101 964	<u>110 716</u> 101 964	<u>114 572</u> 110 433	<u>112 689</u> 108 573	<u>118 924</u> 101 964	<u>116 606</u> 101 964	<u>114 211</u> 101 964
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 305</u> 104 790	<u>113 576</u> 104 790	<u>117 432</u> 113 260	<u>115 549</u> 111 399	<u>121 784</u> 104 790	<u>119 466</u> 104 790	<u>117 071</u> 104 790
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>96 528</u> 93 092	<u>98 309</u> 93 092	<u>100 410</u> 97 705	<u>99 384</u> 96 692	<u>102 780</u> 93 092	<u>101 518</u> 93 092	<u>100 213</u> 93 092
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 453</u> 94 994	<u>100 235</u> 94 994	<u>102 335</u> 99 608	<u>101 310</u> 98 594	<u>104 706</u> 94 994	<u>103 443</u> 94 994	<u>102 139</u> 94 994
222-101-0300		3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>93 590</u> 85 782	<u>102 792</u> 85 782	<u>98 999</u> 85 782	<u>94 031</u> 85 782	<u>97 339</u> 94 030	<u>114 386</u> 85 782
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>115 874</u> 101 964	<u>133 659</u> 101 964	<u>125 999</u> 101 964	<u>116 093</u> 101 964	<u>114 214</u> 110 080	<u>134 904</u> 114 018
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>118 734</u> 104 790	<u>136 520</u> 104 790	<u>128 859</u> 104 790	<u>118 954</u> 104 790	<u>117 074</u> 112 906	<u>137 764</u> 116 844
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 119</u> 93 092	<u>110 807</u> 93 092	<u>106 634</u> 93 092	<u>101 239</u> 93 092	<u>100 215</u> 97 512	<u>111 485</u> 99 658
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 045</u> 94 994	<u>112 733</u> 94 994	<u>108 560</u> 94 994	<u>103 164</u> 94 994	<u>102 140</u> 99 415	<u>113 411</u> 101 560
222-101-0300		3								

						-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 148</u> 101 671	<u>110 419</u> 101 671	<u>114 275</u> 110 141	<u>112 393</u> 108 280	<u>118 627</u> 101 671	<u>116 310</u> 101 671	<u>113 915</u> 101 671
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 604</u> 105 086	<u>113 875</u> 105 086	<u>117 731</u> 113 555	<u>115 849</u> 111 695	<u>122 083</u> 105 086	<u>119 766</u> 105 086	<u>117 371</u> 105 086
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>100 767</u> 97 263	<u>102 562</u> 97 263	<u>104 678</u> 101 911	<u>103 645</u> 100 890	<u>107 066</u> 97 263	<u>105 794</u> 97 263	<u>104 480</u> 97 263
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>97 791</u> 94 340	<u>99 573</u> 94 340	<u>101 673</u> 98 953	<u>100 647</u> 97 940	<u>104 044</u> 94 340	<u>102 781</u> 94 340	<u>101 477</u> 94 340
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 626</u> 95 244	<u>103 884</u> 95 244	<u>107 725</u> 103 679	<u>105 849</u> 101 826	<u>112 059</u> 95 244	<u>109 751</u> 95 244	<u>107 365</u> 95 244

					-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>115 578</u> 101 671	<u>133 363</u> 101 671	<u>125 703</u> 101 671	<u>115 797</u> 101 671	<u>113 917</u> 109 787	<u>134 608</u> 113 725
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 034</u> 105 086	<u>136 819</u> 105 086	<u>129 159</u> 105 086	<u>119 253</u> 105 086	<u>117 373</u> 113 202	<u>138 064</u> 117 140
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 393</u> 97 263	<u>115 153</u> 97 263	<u>110 949</u> 97 263	<u>105 513</u> 97 263	<u>104 481</u> 101 717	<u>115 836</u> 103 878
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>102 382</u> 94 340	<u>112 070</u> 94 340	<u>107 898</u> 94 340	<u>102 502</u> 94 340	<u>101 478</u> 98 761	<u>112 748</u> 100 906
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 022</u> 95 244	<u>126 734</u> 95 244	<u>119 105</u> 95 244	<u>109 240</u> 95 244	<u>107 368</u> 103 326	<u>127 974</u> 107 249

						-	-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>93 936</u> 90 360	<u>95 851</u> 90 360	<u>98 108</u> 95 317	<u>97 006</u> 94 228	<u>100 655</u> 90 360	<u>99 299</u> 90 360	<u>97 897</u> 90 360
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>99 815</u> 96 066	<u>101 809</u> 96 066	<u>104 161</u> 101 230	<u>103 013</u> 100 096	<u>106 814</u> 96 066	<u>105 401</u> 96 066	<u>103 941</u> 96 066
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 506</u> 153 219	<u>162 923</u> 153 219	<u>166 951</u> 162 068	<u>164 985</u> 160 124	<u>171 498</u> 153 219	<u>169 077</u> 153 219	<u>166 575</u> 153 219

**222-102.**

						-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>123 888</u> 119 044	<u>124 723</u> 119 044	<u>131 348</u> 127 616	<u>129 443</u> 125 733	<u>128 958</u> 119 044	<u>127 708</u> 119 044	<u>126 696</u> 119 044

					-	-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 870</u> 90 360	<u>109 281</u> 90 360	<u>104 797</u> 90 360	<u>98 998</u> 90 360	<u>97 898</u> 95 110	<u>110 010</u> 97 416
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 955</u> 96 066	<u>115 799</u> 96 066	<u>111 128</u> 96 066	<u>105 088</u> 96 066	<u>103 942</u> 101 015	<u>116 558</u> 103 416
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>168 312</u> 153 219	<u>186 892</u> 153 219	<u>178 890</u> 153 219	<u>168 541</u> 153 219	<u>166 578</u> 161 698	<u>188 193</u> 165 812

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>127 314</u> 119 044	<u>136 601</u> 119 044	<u>132 774</u> 119 044	<u>127 759</u> 119 044	<u>130 986</u> 127 258	<u>148 303</u> 119 044

						-	-	-	-	-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>114 271</u> 109 620	<u>115 086</u> 109 620	<u>121 833</u> 118 265	<u>119 912</u> 116 366	<u>119 221</u> 109 620	<u>118 001</u> 109 620	<u>117 013</u> 109 620
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>103 991</u> 99 383	<u>104 826</u> 99 383	<u>111 452</u> 107 956	<u>109 547</u> 106 073	<u>109 062</u> 99 383	<u>107 812</u> 99 383	<u>106 800</u> 99 383
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>99 061</u> 94 516	<u>99 895</u> 94 516	<u>106 545</u> 103 109	<u>104 635</u> 101 222	<u>104 125</u> 94 516	<u>102 877</u> 94 516	<u>101 866</u> 94 516
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>99 150</u> 94 594	<u>99 987</u> 94 594	<u>106 637</u> 103 194	<u>104 726</u> 101 305	<u>104 229</u> 94 594	<u>102 977</u> 94 594	<u>101 963</u> 94 594
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>134 709</u> 129 736	<u>135 545</u> 129 736	<u>142 209</u> 138 347	<u>140 295</u> 136 455	<u>139 781</u> 129 736	<u>138 531</u> 129 736	<u>137 519</u> 129 736
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>102 448</u> 97 852	<u>103 285</u> 97 852	<u>109 928</u> 106 445	<u>108 018</u> 104 557	<u>107 529</u> 97 852	<u>106 276</u> 97 852	<u>105 262</u> 97 852
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>122 861</u> 118 052	<u>123 691</u> 118 052	<u>130 346</u> 126 640	<u>128 437</u> 124 754	<u>127 897</u> 118 052	<u>126 656</u> 118 052	<u>125 651</u> 118 052
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>124 508</u> 119 659	<u>125 342</u> 119 659	<u>132 012</u> 128 273	<u>130 097</u> 126 381	<u>129 574</u> 119 659	<u>128 325</u> 119 659	<u>127 314</u> 119 659

222-2.

,



					-	-	-	-	-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>117 616</u> 109 620	<u>126 684</u> 109 620	<u>122 946</u> 109 620	<u>118 050</u> 109 620	<u>121 468</u> 117 904	<u>138 109</u> 109 620
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>107 417</u> 99 383	<u>116 705</u> 99 383	<u>112 877</u> 99 383	<u>107 862</u> 99 383	<u>111 090</u> 107 598	<u>128 407</u> 99 383
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>102 483</u> 94 516	<u>111 759</u> 94 516	<u>107 936</u> 94 516	<u>102 928</u> 94 516	<u>106 182</u> 102 750	<u>123 447</u> 94 516
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>102 581</u> 94 594	<u>111 884</u> 94 594	<u>108 050</u> 94 594	<u>103 027</u> 94 594	<u>106 274</u> 102 835	<u>123 604</u> 94 594
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>138 136</u> 129 736	<u>147 428</u> 129 736	<u>143 598</u> 129 736	<u>138 582</u> 129 736	<u>141 845</u> 137 987	<u>159 134</u> 129 736
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>105 881</u> 97 852	<u>115 187</u> 97 852	<u>111 352</u> 97 852	<u>106 327</u> 97 852	<u>109 565</u> 106 086	<u>126 912</u> 97 852
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>126 264</u> 118 052	<u>135 488</u> 118 052	<u>131 686</u> 118 052	<u>126 706</u> 118 052	<u>129 983</u> 126 282	<u>147 110</u> 118 052
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>127 931</u> 119 659	<u>137 211</u> 119 659	<u>133 386</u> 119 659	<u>128 376</u> 119 659	<u>131 648</u> 127 914	<u>148 903</u> 119 659

**222-201.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	
222-201-0200	20372-2015			.									
222-201-0205	I	12-5, 2	12-5	.	1	4700	<u>346 478</u> 336 024	<u>348 047</u> 336 024	<u>360 570</u> 352 206	<u>356 973</u> 348 651	<u>356 009</u> 336 024	<u>353 660</u> 336 024	<u>351 757</u> 336 024
222-201-0221	3	18-4		.	1	12100	<u>724 570</u> 699 644	<u>728 611</u> 699 644	<u>760 851</u> 741 302	<u>751 591</u> 732 152	<u>749 110</u> 699 644	<u>743 061</u> 699 644	<u>738 163</u> 699 644

**222-202.**

					,	.	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>158 011</u> 152 722	<u>158 856</u> 152 722	<u>165 611</u> 161 447	<u>163 672</u> 159 530	<u>163 142</u> 152 722	<u>161 878</u> 152 722	<u>160 853</u> 152 722

**222-203.**

					,	.	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 420</u> 4 300	<u>4 437</u> 4 300	<u>4 570</u> 4 473	<u>4 532</u> 4 435	<u>4 522</u> 4 300	<u>4 497</u> 4 300	<u>4 477</u> 4 300

					-	-	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.								
222-201-0205	I 12-5, 2 12-5	.	1	4700	<u>352 918</u> 336 024	<u>370 378</u> 336 024	<u>363 182</u> 336 024	<u>353 755</u> 336 024	<u>359 886</u> 351 530	<u>392 377</u> 336 024
222-201-0221	3 18-4	.	1	12100	<u>741 151</u> 699 644	<u>786 103</u> 699 644	<u>767 576</u> 699 644	<u>743 306</u> 699 644	<u>759 091</u> 739 563	<u>842 737</u> 699 644

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>161 478</u> 152 722	<u>170 877</u> 152 722	<u>167 003</u> 152 722	<u>161 929</u> 152 722	<u>165 243</u> 161 082	<u>182 719</u> 152 722

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 489</u> 4 300	<u>4 675</u> 4 300	<u>4 598</u> 4 300	<u>4 498</u> 4 300	<u>4 563</u> 4 465	<u>4 909</u> 4 300

						-	-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>3 244</u> 3 144						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 706</u> 5 547	<u>5 728</u> 5 547	<u>5 908</u> 5 779	<u>5 856</u> 5 728	<u>5 843</u> 5 547	<u>5 809</u> 5 547	<u>5 781</u> 5 547
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>4 277</u> 4 120						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>6 985</u> 6 721	<u>7 030</u> 6 721	<u>7 387</u> 7 183	<u>7 284</u> 7 081	<u>7 257</u> 6 721	<u>7 190</u> 6 721	<u>7 136</u> 6 721
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0301	4 9561-2016	2	1	295	<u>5 480</u> 5 134						
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300	<u>5 981</u> 5 621						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>8 189</u> 7 683	<u>8 290</u> 7 683	<u>9 116</u> 8 744	<u>8 880</u> 8 511	<u>8 803</u> 7 683	<u>8 652</u> 7 683	<u>8 529</u> 7 683
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>10 697</u> 10 217	<u>10 811</u> 10 217	<u>12 703</u> 10 217	<u>12 307</u> 10 217	<u>11 205</u> 10 217	<u>11 213</u> 10 217	<u>11 069</u> 10 217

					-	-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 798</u> 5 547	<u>6 049</u> 5 547	<u>5 946</u> 5 547	<u>5 810</u> 5 547	<u>5 898</u> 5 770	<u>6 365</u> 5 547
222-203-0104	6.2	.	1	90						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>7 169</u> 6 721	<u>7 667</u> 6 721	<u>7 461</u> 6 721	<u>7 193</u> 6 721	<u>7 367</u> 7 164	<u>8 294</u> 6 721
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0301	4 9561-2016	2	1	295						
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>8 604</u> 7 683	<u>9 730</u> 7 683	<u>9 266</u> 7 683	<u>8 658</u> 7 683	<u>9 071</u> 8 700	<u>11 148</u> 7 683
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>11 165</u> 10 217	<u>12 284</u> 10 217	<u>11 825</u> 10 217	<u>11 193</u> 10 217	<u>13 085</u> 10 217	<u>14 570</u> 10 944

						-	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>8 480</u> 7 955	<u>8 585</u> 7 955	<u>9 409</u> 9 024	<u>9 170</u> 8 788	<u>9 117</u> 7 955	<u>8 960</u> 7 955	<u>8 832</u> 7 955
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>5 892</u> 5 510						
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>15 144</u> 14 543	<u>15 248</u> 14 543	<u>16 049</u> 15 587	<u>15 817</u> 15 358	<u>15 777</u> 14 543	<u>15 621</u> 14 543	<u>15 494</u> 14 543

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 880</u> 3 711	<u>3 910</u> 3 711	<u>4 207</u> 4 078	<u>4 126</u> 3 998	<u>4 065</u> 3 711	<u>4 019</u> 3 711	<u>3 982</u> 3 711
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 718</u> 13 944	<u>14 866</u> 13 944	<u>16 128</u> 15 550	<u>15 771</u> 15 198	<u>15 618</u> 13 944	<u>15 396</u> 13 944	<u>15 217</u> 13 944
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 870</u> 17 154	<u>17 994</u> 17 154	<u>18 922</u> 18 373	<u>18 651</u> 18 105	<u>18 626</u> 17 154	<u>18 440</u> 17 154	<u>18 289</u> 17 154

					-	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>8 910</u> 7 955	<u>10 076</u> 7 955	<u>9 596</u> 7 955	<u>8 966</u> 7 955	<u>9 364</u> 8 980	<u>11 546</u> 7 955
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329						
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>15 571</u> 14 543	<u>16 730</u> 14 543	<u>16 253</u> 14 543	<u>15 627</u> 14 543	<u>16 005</u> 15 543	<u>18 191</u> 14 543

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 005</u> 3 711	<u>4 343</u> 3 711	<u>4 204</u> 3 711	<u>4 021</u> 3 711	<u>4 192</u> 4 063	<u>4 769</u> 3 711
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 326</u> 13 944	<u>16 976</u> 13 944	<u>16 296</u> 13 944	<u>15 405</u> 13 944	<u>16 060</u> 15 483	<u>19 054</u> 13 944
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>18 381</u> 17 154	<u>19 766</u> 17 154	<u>19 195</u> 17 154	<u>18 447</u> 17 154	<u>18 870</u> 18 322	<u>21 512</u> 17 154

						-	-	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 863</u> 12 341	<u>12 954</u> 12 341	<u>13 680</u> 13 280	<u>13 471</u> 13 074	<u>13 416</u> 12 341	<u>13 280</u> 12 341	<u>13 169</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 786</u> 10 208	<u>10 897</u> 10 208	<u>11 675</u> 11 247	<u>11 444</u> 11 019	<u>11 461</u> 10 208	<u>11 295</u> 10 208	<u>11 160</u> 10 208
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 374</u> 9 853	<u>10 473</u> 9 853	<u>11 314</u> 10 924	<u>11 076</u> 10 688	<u>10 972</u> 9 853	<u>10 825</u> 9 853	<u>10 705</u> 9 853

**222-302.**

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>162 343</u> 156 935	<u>163 205</u> 156 935	<u>170 079</u> 165 818	<u>168 105</u> 163 867	<u>167 576</u> 156 935	<u>166 286</u> 156 935	<u>165 242</u> 156 935

**225.****225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016										



					-	-	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>13 237</u> 12 341	<u>14 251</u> 12 341	<u>13 833</u> 12 341	<u>13 285</u> 12 341	<u>13 640</u> 13 241	<u>15 529</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 242</u> 10 208	<u>12 479</u> 10 208	<u>11 969</u> 10 208	<u>11 301</u> 10 208	<u>11 631</u> 11 203	<u>14 038</u> 10 208
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 778</u> 9 853	<u>11 874</u> 9 853	<u>11 423</u> 9 853	<u>10 831</u> 9 853	<u>11 269</u> 10 879	<u>13 255</u> 9 853

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>165 879</u> 156 935	<u>175 464</u> 156 935	<u>171 513</u> 156 935	<u>166 338</u> 156 935	<u>169 704</u> 165 447	<u>182 474</u> 169 577

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 093</u> 6 833	<u>7 136</u> 6 833	<u>7 483</u> 7 281	<u>7 383</u> 7 183	<u>7 357</u> 6 833	<u>7 292</u> 6 833	<u>7 239</u> 6 833	<u>7 271</u> 6 833
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>11 184</u> 10 714	<u>11 268</u> 10 714	<u>11 934</u> 11 575	<u>11 743</u> 11 386	<u>11 691</u> 10 714	<u>11 566</u> 10 714	<u>11 465</u> 10 714	<u>11 527</u> 10 714
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 976</u> 14 286	<u>15 103</u> 14 286	<u>16 116</u> 15 594	<u>15 825</u> 15 307	<u>15 747</u> 14 286	<u>15 557</u> 14 286	<u>15 403</u> 14 286	<u>15 497</u> 14 286
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 903</u> 6 551	<u>6 969</u> 6 551	<u>7 502</u> 7 239	<u>7 349</u> 7 088	<u>7 308</u> 6 551	<u>7 208</u> 6 551	<u>7 127</u> 6 551	<u>7 177</u> 6 551
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 978</u> 10 308	<u>11 112</u> 10 308	<u>12 178</u> 11 685	<u>11 871</u> 11 383	<u>11 789</u> 10 308	<u>11 589</u> 10 308	<u>11 428</u> 10 308	<u>11 526</u> 10 308
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 581</u> 14 586	<u>15 781</u> 14 586	<u>17 380</u> 16 652	<u>16 920</u> 16 198	<u>16 797</u> 14 586	<u>16 498</u> 14 586	<u>16 255</u> 14 586	<u>16 403</u> 14 586
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 338</u> 15 253	<u>16 558</u> 15 253	<u>18 317</u> 17 526	<u>17 812</u> 17 027	<u>17 677</u> 15 253	<u>17 347</u> 15 253	<u>17 079</u> 15 253	<u>17 242</u> 15 253
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 156</u> 20 543	<u>22 490</u> 20 543	<u>25 154</u> 23 986	<u>24 389</u> 23 230	<u>24 184</u> 20 543	<u>23 684</u> 20 543	<u>23 279</u> 20 543	<u>23 526</u> 20 543
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>23 213</u> 21 615	<u>23 540</u> 21 615	<u>26 152</u> 24 989	<u>25 402</u> 24 248	<u>25 201</u> 21 615	<u>24 711</u> 21 615	<u>24 314</u> 21 615	<u>24 556</u> 21 615
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 159</u> 31 756	<u>34 653</u> 31 756	<u>38 597</u> 36 852	<u>37 464</u> 35 732	<u>37 161</u> 31 756	<u>36 421</u> 31 756	<u>35 822</u> 31 756	<u>36 187</u> 31 756
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>16 701</u> 16 071	<u>16 808</u> 16 071	<u>17 661</u> 17 173	<u>17 416</u> 16 931	<u>17 350</u> 16 071	<u>17 190</u> 16 071	<u>17 061</u> 16 071	<u>17 140</u> 16 071
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>12 104</u> 10 591							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 586</u> 7 429	<u>7 603</u> 7 429	<u>7 736</u> 7 601	<u>7 698</u> 7 563	<u>7 687</u> 7 429	<u>7 662</u> 7 429	<u>7 642</u> 7 429	<u>7 655</u> 7 429

					-	-	-	-	-
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 754</u> 6 833	<u>7 555</u> 6 833	<u>7 294</u> 6 833	<u>7 464</u> 7 262	<u>8 362</u> 6 833
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>12 456</u> 10 714	<u>12 073</u> 10 714	<u>11 572</u> 10 714	<u>11 898</u> 11 539	<u>13 626</u> 10 714
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 909</u> 14 286	<u>16 327</u> 14 286	<u>15 565</u> 14 286	<u>16 060</u> 15 539	<u>18 687</u> 14 286
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 920</u> 6 551	<u>7 613</u> 6 551	<u>7 212</u> 6 551	<u>7 473</u> 7 211	<u>8 856</u> 6 551
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 012</u> 10 308	<u>12 400</u> 10 308	<u>11 598</u> 10 308	<u>12 119</u> 11 628	<u>14 885</u> 10 308
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 632</u> 14 586	<u>17 713</u> 14 586	<u>16 510</u> 14 586	<u>17 292</u> 16 565	<u>21 440</u> 14 586
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 694</u> 15 253	<u>18 684</u> 15 253	<u>17 360</u> 15 253	<u>18 221</u> 17 431	<u>22 784</u> 15 253
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 241</u> 20 543	<u>25 710</u> 20 543	<u>23 704</u> 20 543	<u>25 009</u> 23 842	<u>31 922</u> 20 543
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>28 197</u> 21 615	<u>26 696</u> 21 615	<u>24 731</u> 21 615	<u>26 009</u> 24 848	<u>32 784</u> 21 615
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 685</u> 31 756	<u>39 419</u> 31 756	<u>36 451</u> 31 756	<u>38 381</u> 36 639	<u>48 613</u> 31 756
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>18 329</u> 16 071	<u>17 839</u> 16 071	<u>17 197</u> 16 071	<u>17 614</u> 17 127	<u>19 827</u> 16 071
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 840</u> 7 429	<u>7 764</u> 7 429	<u>7 663</u> 7 429	<u>7 729</u> 7 594	<u>8 074</u> 7 429

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 219</u> 16 407	<u>17 369</u> 16 407	<u>18 568</u> 17 956	<u>18 224</u> 17 616	<u>18 131</u> 16 407	<u>17 906</u> 16 407	<u>17 724</u> 16 407	<u>17 835</u> 16 407
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 285</u> 27 655	<u>29 602</u> 27 655	<u>32 133</u> 30 926	<u>31 406</u> 30 207	<u>31 212</u> 27 655	<u>30 737</u> 27 655	<u>30 352</u> 27 655	<u>30 587</u> 27 655
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>45 670</u> 43 130	<u>46 164</u> 43 130	<u>50 107</u> 48 226	<u>48 975</u> 47 106	<u>48 671</u> 43 130	<u>47 931</u> 43 130	<u>47 332</u> 43 130	<u>47 698</u> 43 130
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 029</u> 14 513	<u>15 113</u> 14 513	<u>15 779</u> 15 374	<u>15 587</u> 15 185	<u>15 536</u> 14 513	<u>15 411</u> 14 513	<u>15 310</u> 14 513	<u>15 372</u> 14 513
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 436</u> 15 903	<u>16 519</u> 15 903	<u>17 185</u> 16 764	<u>16 994</u> 16 575	<u>16 943</u> 15 903	<u>16 818</u> 15 903	<u>16 716</u> 15 903	<u>16 778</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>24 097</u> 22 893	<u>24 324</u> 22 893	<u>26 136</u> 25 234	<u>25 615</u> 24 720	<u>25 476</u> 22 893	<u>25 136</u> 22 893	<u>24 860</u> 22 893	<u>25 028</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>34 284</u> 32 960	<u>34 511</u> 32 960	<u>36 323</u> 35 301	<u>35 803</u> 34 787	<u>35 663</u> 32 960	<u>35 323</u> 32 960	<u>35 048</u> 32 960	<u>35 216</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>40 132</u> 37 794	<u>40 593</u> 37 794	<u>44 270</u> 42 545	<u>43 214</u> 41 501	<u>42 931</u> 37 794	<u>42 241</u> 37 794	<u>41 683</u> 37 794	<u>42 023</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>69 737</u> 67 047	<u>70 198</u> 67 047	<u>73 875</u> 71 798	<u>72 818</u> 70 754	<u>72 536</u> 67 047	<u>71 846</u> 67 047	<u>71 287</u> 67 047	<u>71 628</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>50 721</u> 48 500	<u>51 122</u> 48 500	<u>54 320</u> 52 631	<u>53 401</u> 51 724	<u>53 155</u> 48 500	<u>52 555</u> 48 500	<u>52 069</u> 48 500	<u>52 366</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>63 643</u> 61 268	<u>64 043</u> 61 268	<u>67 241</u> 65 399	<u>66 322</u> 64 492	<u>66 076</u> 61 268	<u>65 476</u> 61 268	<u>64 991</u> 61 268	<u>65 287</u> 61 268
225-101-0620	10	.	1	800	<u>29 713</u> 28 483							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>73 047</u> 69 785							

					-	-	-	-	-
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 507</u> 16 407	<u>18 818</u> 16 407	<u>17 916</u> 16 407	<u>18 503</u> 17 892	<u>21 613</u> 16 407
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 116</u> 27 655	<u>32 661</u> 27 655	<u>30 756</u> 27 655	<u>31 995</u> 30 789	<u>38 562</u> 27 655
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>53 196</u> 43 130	<u>50 930</u> 43 130	<u>47 961</u> 43 130	<u>49 892</u> 48 013	<u>60 123</u> 43 130
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>16 300</u> 14 513	<u>15 918</u> 14 513	<u>15 416</u> 14 513	<u>15 742</u> 15 338	<u>17 471</u> 14 513
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 707</u> 15 903	<u>17 324</u> 15 903	<u>16 823</u> 15 903	<u>17 149</u> 16 728	<u>18 877</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 555</u> 22 893	<u>26 513</u> 22 893	<u>25 149</u> 22 893	<u>26 037</u> 25 136	<u>30 737</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>37 742</u> 32 960	<u>36 701</u> 32 960	<u>35 337</u> 32 960	<u>36 224</u> 35 203	<u>40 925</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>47 150</u> 37 794	<u>45 037</u> 37 794	<u>42 269</u> 37 794	<u>44 069</u> 42 346	<u>53 609</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>76 755</u> 67 047	<u>74 642</u> 67 047	<u>71 874</u> 67 047	<u>73 674</u> 71 600	<u>83 214</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>56 824</u> 48 500	<u>54 986</u> 48 500	<u>52 579</u> 48 500	<u>54 145</u> 52 459	<u>62 440</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>69 745</u> 61 268	<u>67 907</u> 61 268	<u>65 501</u> 61 268	<u>67 066</u> 65 227	<u>75 361</u> 61 268
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>24 780</u> 21 696	<u>25 681</u> 21 696	<u>40 629</u> 21 696	<u>37 497</u> 21 696	<u>28 796</u> 21 696	<u>28 859</u> 21 696	<u>27 719</u> 21 696	<u>28 482</u> 21 696

**225-102.**

						-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.									
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>154 389</u> 145 268	<u>156 192</u> 145 268	<u>170 580</u> 163 859	<u>166 447</u> 159 776	<u>165 340</u> 145 268	<u>162 640</u> 145 268	<u>160 454</u> 145 268
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>167 578</u> 159 108						
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>294 719</u> 281 164						
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>237 791</u> 223 902	<u>240 530</u> 223 902	<u>262 378</u> 252 133	<u>256 103</u> 245 932	<u>254 421</u> 223 902	<u>250 322</u> 223 902	<u>247 003</u> 223 902
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>364 914</u> 343 982	<u>369 022</u> 343 982	<u>401 795</u> 386 329	<u>392 381</u> 377 027	<u>389 859</u> 343 982	<u>383 710</u> 343 982	<u>378 731</u> 343 982
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>430 343</u> 408 621						
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908

					-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>37 317</u> 21 696	<u>33 690</u> 21 696	<u>28 703</u> 21 696	<u>43 641</u> 21 696	<u>48 460</u> 21 696

					-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>161 788</u> 145 268	<u>181 849</u> 145 268	<u>173 581</u> 145 268	<u>162 750</u> 145 268	<u>169 794</u> 163 083	<u>207 124</u> 145 268
225-102-0138	8.201	.	1	6400						
225-102-0139	8.302	.	1	9600						
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>249 027</u> 223 902	<u>279 491</u> 223 902	<u>266 935</u> 223 902	<u>250 488</u> 223 902	<u>261 186</u> 250 954	<u>317 871</u> 223 902
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>381 768</u> 343 982	<u>427 463</u> 343 982	<u>408 630</u> 343 982	<u>383 959</u> 343 982	<u>400 005</u> 384 561	<u>485 034</u> 343 982
225-102-0143	9.403	.	1	16400						
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908

						-	-	-	-	-	-
225-102-0148	3	.	1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353
225-102-0200	20 13015-2012	.									
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>165 561</u> 155 768	<u>167 498</u> 155 768	<u>182 952</u> 175 736	<u>178 513</u> 171 350	<u>177 324</u> 155 768	<u>174 424</u> 155 768	<u>172 076</u> 155 768
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>224 323</u> 211 268	<u>226 894</u> 211 268	<u>247 411</u> 237 778	<u>241 518</u> 231 955	<u>239 939</u> 211 268	<u>236 089</u> 211 268	<u>232 972</u> 211 268
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>205 585</u> 193 563	<u>207 956</u> 193 563	<u>226 874</u> 218 007	<u>221 440</u> 212 637	<u>219 984</u> 193 563	<u>216 435</u> 193 563	<u>213 561</u> 193 563
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>274 933</u> 258 848	<u>278 106</u> 258 848	<u>303 418</u> 291 555	<u>296 148</u> 284 371	<u>294 200</u> 258 848	<u>289 450</u> 258 848	<u>285 605</u> 258 848
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>257 217</u> 242 152	<u>260 189</u> 242 152	<u>283 903</u> 272 793	<u>277 091</u> 266 063	<u>275 266</u> 242 152	<u>270 817</u> 242 152	<u>267 214</u> 242 152
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>343 729</u> 323 723	<u>347 670</u> 323 723	<u>379 110</u> 364 349	<u>370 079</u> 355 425	<u>367 660</u> 323 723	<u>361 761</u> 323 723	<u>356 984</u> 323 723
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>364 699</u> 344 714	<u>368 573</u> 344 714	<u>399 480</u> 384 651	<u>390 603</u> 375 879	<u>388 224</u> 344 714	<u>382 425</u> 344 714	<u>377 729</u> 344 714
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>486 795</u> 460 098	<u>491 972</u> 460 098	<u>533 271</u> 513 463	<u>521 408</u> 501 741	<u>518 230</u> 460 098	<u>510 481</u> 460 098	<u>504 207</u> 460 098
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>116 450</u> 109 670	<u>117 786</u> 109 670	<u>128 444</u> 123 441	<u>125 383</u> 120 416	<u>124 563</u> 109 670	<u>122 563</u> 109 670	<u>120 944</u> 109 670
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>133 489</u> 125 696	<u>135 026</u> 125 696	<u>147 282</u> 141 534	<u>143 762</u> 138 055	<u>142 818</u> 125 696	<u>140 519</u> 125 696	<u>138 657</u> 125 696
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>167 830</u> 157 875	<u>169 800</u> 157 875	<u>185 521</u> 178 188	<u>181 005</u> 173 726	<u>179 796</u> 157 875	<u>176 846</u> 157 875	<u>174 458</u> 157 875



					-	-	-	-	-	-
225-102-0148	3	.	1	700	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353
225-102-0200	20 13015-2012	.								
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>173 508</u> 155 768	<u>195 056</u> 155 768	<u>186 175</u> 155 768	<u>174 542</u> 155 768	<u>182 108</u> 174 903	<u>222 203</u> 155 768
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>234 874</u> 211 268	<u>263 480</u> 211 268	<u>251 690</u> 211 268	<u>236 245</u> 211 268	<u>246 290</u> 236 671	<u>299 519</u> 211 268
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>215 314</u> 193 563	<u>241 691</u> 193 563	<u>230 820</u> 193 563	<u>216 579</u> 193 563	<u>225 841</u> 216 986	<u>274 922</u> 193 563
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>287 951</u> 258 848	<u>323 244</u> 258 848	<u>308 698</u> 258 848	<u>289 643</u> 258 848	<u>302 036</u> 290 190	<u>367 708</u> 258 848
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>269 412</u> 242 152	<u>302 476</u> 242 152	<u>288 849</u> 242 152	<u>270 997</u> 242 152	<u>282 608</u> 271 514	<u>344 132</u> 242 152
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>359 898</u> 323 723	<u>403 736</u> 323 723	<u>385 668</u> 323 723	<u>362 000</u> 323 723	<u>377 394</u> 362 653	<u>458 965</u> 323 723
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>380 594</u> 344 714	<u>423 688</u> 344 714	<u>405 927</u> 344 714	<u>382 660</u> 344 714	<u>397 793</u> 382 984	<u>477 982</u> 344 714
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>508 034</u> 460 098	<u>565 618</u> 460 098	<u>541 885</u> 460 098	<u>510 795</u> 460 098	<u>531 016</u> 511 234	<u>638 165</u> 460 098
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>121 931</u> 109 670	<u>136 792</u> 109 670	<u>130 667</u> 109 670	<u>122 644</u> 109 670	<u>127 862</u> 122 866	<u>155 514</u> 109 670
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>139 792</u> 125 696	<u>156 882</u> 125 696	<u>149 838</u> 125 696	<u>140 612</u> 125 696	<u>146 613</u> 140 872	<u>178 412</u> 125 696
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>175 915</u> 157 875	<u>197 833</u> 157 875	<u>188 800</u> 157 875	<u>176 965</u> 157 875	<u>184 662</u> 177 340	<u>225 448</u> 157 875

						-	-	-	-	-	-
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>230 602</u> 217 607	<u>233 140</u> 217 607	<u>253 389</u> 243 773	<u>247 573</u> 238 025	<u>246 015</u> 217 607	<u>242 215</u> 217 607	<u>239 139</u> 217 607

**225-104.**

						-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>39 807</u> 38 795	<u>39 940</u> 38 795	<u>41 006</u> 40 172	<u>40 700</u> 39 869	<u>40 618</u> 38 795	<u>40 418</u> 38 795	<u>40 256</u> 38 795
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>172 154</u> 166 063	<u>173 156</u> 166 063	<u>181 149</u> 176 391	<u>178 853</u> 174 122	<u>178 238</u> 166 063	<u>176 738</u> 166 063	<u>175 524</u> 166 063
225-104-0107	10-150 ( 71 )	.	1	4500	<u>266 702</u> 257 464	<u>268 205</u> 257 464	<u>280 195</u> 272 957	<u>276 751</u> 269 554	<u>275 828</u> 257 464	<u>273 578</u> 257 464	<u>271 757</u> 257 464
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>355 466</u> 343 286	<u>357 436</u> 343 286	<u>373 156</u> 363 599	<u>368 641</u> 359 137	<u>367 431</u> 343 286	<u>364 482</u> 343 286	<u>362 093</u> 343 286
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500	<u>212 070</u> 204 830	<u>213 239</u> 204 830	<u>222 564</u> 216 880	<u>219 886</u> 214 233	<u>219 168</u> 204 830	<u>217 418</u> 204 830	<u>216 002</u> 204 830
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>45 265</u> 44 054	<u>45 432</u> 44 054	<u>46 765</u> 45 775	<u>46 382</u> 45 397	<u>46 279</u> 44 054	<u>46 029</u> 44 054	<u>45 827</u> 44 054
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>64 039</u> 61 795	<u>64 406</u> 61 795	<u>67 337</u> 65 582	<u>66 495</u> 64 750	<u>66 270</u> 61 795	<u>65 720</u> 61 795	<u>65 275</u> 61 795
225-104-0125	4-150 ( 13 )	.	1	1600	<u>91 992</u> 88 741	<u>92 526</u> 88 741	<u>96 789</u> 94 250	<u>95 565</u> 93 040	<u>95 237</u> 88 741	<u>94 437</u> 88 741	<u>93 789</u> 88 741

					-	-	-	-	-	-
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>241 015</u> 217 607	<u>269 250</u> 217 607	<u>257 613</u> 217 607	<u>242 369</u> 217 607	<u>252 284</u> 242 680	<u>304 822</u> 217 607

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>40 355</u> 38 795	<u>41 841</u> 38 795	<u>41 228</u> 38 795	<u>40 426</u> 38 795	<u>40 948</u> 40 114	<u>43 713</u> 38 795
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>176 265</u> 166 063	<u>187 410</u> 166 063	<u>182 816</u> 166 063	<u>176 799</u> 166 063	<u>180 713</u> 175 960	<u>201 451</u> 166 063
225-104-0107	10-150 ( 71 )	.	1	4500	<u>272 868</u> 257 464	<u>289 586</u> 257 464	<u>282 695</u> 257 464	<u>273 669</u> 257 464	<u>279 540</u> 272 310	<u>310 648</u> 257 464
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>363 550</u> 343 286	<u>385 469</u> 343 286	<u>376 435</u> 343 286	<u>364 601</u> 343 286	<u>372 298</u> 362 750	<u>413 084</u> 343 286
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500	<u>216 866</u> 204 830	<u>229 869</u> 204 830	<u>224 510</u> 204 830	<u>217 489</u> 204 830	<u>222 055</u> 216 377	<u>246 250</u> 204 830
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>45 950</u> 44 054	<u>47 808</u> 44 054	<u>47 042</u> 44 054	<u>46 040</u> 44 054	<u>46 692</u> 45 703	<u>50 148</u> 44 054
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>65 546</u> 61 795	<u>69 633</u> 61 795	<u>67 949</u> 61 795	<u>65 742</u> 61 795	<u>67 177</u> 65 424	<u>74 781</u> 61 795
225-104-0125	4-150 ( 13 )	.	1	1600	<u>94 184</u> 88 741	<u>100 128</u> 88 741	<u>97 679</u> 88 741	<u>94 469</u> 88 741	<u>96 557</u> 94 020	<u>107 617</u> 88 741

						-	-	-	-	-	-
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>122 610</u> 118 321	<u>123 312</u> 118 321	<u>128 907</u> 125 551	<u>127 300</u> 123 963	<u>126 869</u> 118 321	<u>125 819</u> 118 321	<u>124 969</u> 118 321
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300	<u>68 089</u> 65 527	<u>68 523</u> 65 527	<u>71 987</u> 70 003	<u>70 992</u> 69 019	<u>70 726</u> 65 527	<u>70 076</u> 65 527	<u>69 549</u> 65 527
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>123 595</u> 119 295	<u>124 297</u> 119 295	<u>129 892</u> 126 525	<u>128 285</u> 124 937	<u>127 854</u> 119 295	<u>126 804</u> 119 295	<u>125 954</u> 119 295
225-104-0144	9-150 ( 17 )	.	1	3200	<u>175 472</u> 169 071	<u>176 541</u> 169 071	<u>185 067</u> 180 089	<u>182 618</u> 177 669	<u>181 962</u> 169 071	<u>180 362</u> 169 071	<u>179 067</u> 169 071
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>233 872</u> 225 429	<u>235 274</u> 225 429	<u>246 465</u> 239 889	<u>243 251</u> 236 712	<u>242 390</u> 225 429	<u>240 290</u> 225 429	<u>238 590</u> 225 429
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715	<u>54 560</u> 50 715	<u>54 157</u> 50 715
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>78 948</u> 76 185						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 940</u> 90 478						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>74 940</u> 72 431	<u>75 341</u> 72 431	<u>78 538</u> 76 563	<u>77 620</u> 75 655	<u>77 374</u> 72 431	<u>76 774</u> 72 431	<u>76 288</u> 72 431
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>94 737</u> 91 421						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>127 149</u> 122 402	<u>127 951</u> 122 402	<u>134 346</u> 130 665	<u>132 509</u> 128 850	<u>132 017</u> 122 402	<u>130 817</u> 122 402	<u>129 845</u> 122 402
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>121 052</u> 116 815						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>125 488</u> 118 321	<u>133 289</u> 118 321	<u>130 074</u> 118 321	<u>125 862</u> 118 321	<u>128 601</u> 125 250	<u>143 118</u> 118 321
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300	<u>69 870</u> 65 527	<u>74 700</u> 65 527	<u>72 710</u> 65 527	<u>70 102</u> 65 527	<u>71 798</u> 69 816	<u>80 785</u> 65 527
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>126 473</u> 119 295	<u>134 274</u> 119 295	<u>131 059</u> 119 295	<u>126 847</u> 119 295	<u>129 586</u> 126 223	<u>144 103</u> 119 295
225-104-0144	9-150 ( 17 )	.	1	3200	<u>179 857</u> 169 071	<u>191 745</u> 169 071	<u>186 845</u> 169 071	<u>180 427</u> 169 071	<u>184 602</u> 179 629	<u>206 723</u> 169 071
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>239 627</u> 225 429	<u>255 230</u> 225 429	<u>248 799</u> 225 429	<u>240 375</u> 225 429	<u>245 854</u> 239 285	<u>274 888</u> 225 429
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715	<u>62 379</u> 50 715
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0203	1.200	.	1	2000						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 584</u> 72 431	<u>81 042</u> 72 431	<u>79 205</u> 72 431	<u>76 798</u> 72 431	<u>78 363</u> 76 390	<u>86 659</u> 72 431
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>130 438</u> 122 402	<u>139 354</u> 122 402	<u>135 679</u> 122 402	<u>130 866</u> 122 402	<u>133 997</u> 130 320	<u>150 587</u> 122 402
225-104-0210	3.150	.	1	2300						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>162 674</u> 156 974							
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 833</u> 73 950							
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>136 842</u> 132 053							
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>132 744</u> 127 307							
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>89 285</u> 85 172	<u>90 114</u> 85 172	<u>102 812</u> 85 172	<u>100 704</u> 85 172	<u>92 659</u> 85 172	<u>92 820</u> 85 172	<u>91 973</u> 85 172	
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>187 258</u> 180 103							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>125 491</u> 120 763	<u>126 292</u> 120 763	<u>132 687</u> 129 025	<u>130 850</u> 127 210	<u>130 358</u> 120 763	<u>129 158</u> 120 763	<u>128 187</u> 120 763	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>244 832</u> 235 449	<u>246 435</u> 235 449	<u>259 224</u> 251 974	<u>255 551</u> 248 344	<u>254 566</u> 235 449	<u>252 167</u> 235 449	<u>250 224</u> 235 449	
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>194 249</u> 187 491	<u>195 351</u> 187 491	<u>204 144</u> 198 853	<u>201 619</u> 196 357	<u>200 942</u> 187 491	<u>199 292</u> 187 491	<u>197 956</u> 187 491	
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>257 060</u> 248 051							
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>373 292</u> 359 955	<u>375 496</u> 359 955	<u>393 081</u> 382 678	<u>388 030</u> 377 687	<u>386 677</u> 359 955	<u>383 377</u> 359 955	<u>380 706</u> 359 955	
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 921</u> 80 655							
225-104-0300	24547-2016	.										

					-	-	-	-	-	-
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>92 445</u> 85 172	<u>100 036</u> 85 172	<u>97 478</u> 85 172	<u>92 573</u> 85 172	<u>105 588</u> 85 172	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0219	5.200	.	1	4300						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>128 779</u> 120 763	<u>137 695</u> 120 763	<u>134 020</u> 120 763	<u>129 207</u> 120 763	<u>132 338</u> 128 680	<u>148 928</u> 120 763
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>251 409</u> 235 449	<u>269 241</u> 235 449	<u>261 892</u> 235 449	<u>252 264</u> 235 449	<u>258 526</u> 251 284	<u>291 708</u> 235 449
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>198 771</u> 187 491	<u>211 031</u> 187 491	<u>205 978</u> 187 491	<u>199 359</u> 187 491	<u>203 664</u> 198 378	<u>226 477</u> 187 491
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>382 335</u> 359 955	<u>406 855</u> 359 955	<u>396 749</u> 359 955	<u>383 511</u> 359 955	<u>392 121</u> 381 729	<u>437 746</u> 359 955
225-104-0240	19.200	.	1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016	.								

						-	-	-	-	-	-
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>91 230</u> 88 393	<u>91 664</u> 88 393	<u>95 128</u> 92 869	<u>94 133</u> 91 885	<u>93 866</u> 88 393	<u>93 216</u> 88 393	<u>92 690</u> 88 393
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>119 843</u> 115 857	<u>120 478</u> 115 857	<u>125 540</u> 122 399	<u>124 086</u> 120 962	<u>123 697</u> 115 857	<u>122 747</u> 115 857	<u>121 978</u> 115 857
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>156 435</u> 151 205	<u>157 270</u> 151 205	<u>163 931</u> 159 813	<u>162 018</u> 157 922	<u>161 505</u> 151 205	<u>160 256</u> 151 205	<u>159 244</u> 151 205
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>238 856</u> 230 759	<u>240 159</u> 230 759	<u>250 550</u> 244 186	<u>247 565</u> 241 237	<u>246 766</u> 230 759	<u>244 816</u> 230 759	<u>243 237</u> 230 759
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>182 740</u> 176 929	<u>183 642</u> 176 929	<u>190 836</u> 186 224	<u>188 770</u> 184 182	<u>188 216</u> 176 929	<u>186 866</u> 176 929	<u>185 773</u> 176 929
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>154 281</u> 148 015						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>311 485</u> 300 366	<u>313 321</u> 300 366	<u>327 976</u> 319 302	<u>323 767</u> 315 142	<u>322 639</u> 300 366	<u>319 889</u> 300 366	<u>317 663</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>169 393</u> 164 009	<u>170 227</u> 164 009	<u>176 889</u> 172 616	<u>174 975</u> 170 725	<u>174 463</u> 164 009	<u>173 213</u> 164 009	<u>172 201</u> 164 009
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>285 997</u> 275 991	<u>287 634</u> 275 991	<u>300 690</u> 292 861	<u>296 939</u> 289 155	<u>295 935</u> 275 991	<u>293 485</u> 275 991	<u>291 502</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796	<u>95 384</u> 88 796	<u>94 699</u> 88 796
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>122 643</u> 118 759	<u>123 244</u> 118 759	<u>128 040</u> 124 956	<u>126 663</u> 123 595	<u>126 294</u> 118 759	<u>125 394</u> 118 759	<u>124 665</u> 118 759



					-	-	-	-	-	-
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>93 011</u> 88 393	<u>97 841</u> 88 393	<u>95 850</u> 88 393	<u>93 243</u> 88 393	<u>94 938</u> 92 682	<u>103 925</u> 88 393
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>122 447</u> 115 857	<u>129 505</u> 115 857	<u>126 596</u> 115 857	<u>122 785</u> 115 857	<u>125 264</u> 122 125	<u>138 398</u> 115 857
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>159 861</u> 151 205	<u>169 149</u> 151 205	<u>165 321</u> 151 205	<u>160 306</u> 151 205	<u>163 568</u> 159 453	<u>180 850</u> 151 205
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>244 200</u> 230 759	<u>258 689</u> 230 759	<u>252 717</u> 230 759	<u>244 895</u> 230 759	<u>249 983</u> 243 625	<u>276 943</u> 230 759
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>186 440</u> 176 929	<u>196 471</u> 176 929	<u>192 337</u> 176 929	<u>186 921</u> 176 929	<u>190 443</u> 185 836	<u>209 108</u> 176 929
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>319 021</u> 300 366	<u>339 454</u> 300 366	<u>331 032</u> 300 366	<u>320 001</u> 300 366	<u>327 176</u> 318 511	<u>365 196</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>172 818</u> 164 009	<u>182 106</u> 164 009	<u>178 278</u> 164 009	<u>173 263</u> 164 009	<u>176 525</u> 172 257	<u>193 807</u> 164 009
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>292 712</u> 275 991	<u>310 915</u> 275 991	<u>303 413</u> 275 991	<u>293 584</u> 275 991	<u>299 977</u> 292 157	<u>333 850</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796	<u>108 675</u> 88 796
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>125 110</u> 118 759	<u>131 797</u> 118 759	<u>129 041</u> 118 759	<u>125 430</u> 118 759	<u>127 778</u> 124 697	<u>140 222</u> 118 759

						-	-	-	-	-	-
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413	<u>122 362</u> 114 413	<u>121 556</u> 114 413
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>119 109</u> 114 911						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>241 703</u> 233 238						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>154 392</u> 149 259						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>134 980</u> 130 066						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>192 870</u> 186 263	<u>193 939</u> 186 263	<u>202 465</u> 197 281	<u>200 016</u> 194 861	<u>199 360</u> 186 263	<u>197 760</u> 186 263	<u>196 465</u> 186 263
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>341 653</u> 329 770						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>256 296</u> 247 857	<u>257 632</u> 247 857	<u>268 290</u> 261 629	<u>265 229</u> 258 604	<u>264 408</u> 247 857	<u>262 409</u> 247 857	<u>260 790</u> 247 857
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>427 066</u> 412 212						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>207 182</u> 200 000	<u>208 351</u> 200 000	<u>217 676</u> 212 050	<u>214 998</u> 209 403	<u>214 280</u> 200 000	<u>212 530</u> 200 000	<u>211 113</u> 200 000
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>394 346</u> 380 944						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>272 223</u> 263 325	<u>273 626</u> 263 325	<u>284 817</u> 277 785	<u>281 602</u> 274 609	<u>280 741</u> 263 325	<u>278 642</u> 263 325	<u>276 941</u> 263 325
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>380 573</u> 368 500	<u>382 443</u> 368 500	<u>397 364</u> 387 780	<u>393 078</u> 383 545	<u>391 930</u> 368 500	<u>389 130</u> 368 500	<u>386 863</u> 368 500

					-	-	-	-	-	-
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>197 255</u> 186 263	<u>209 143</u> 186 263	<u>204 244</u> 186 263	<u>197 825</u> 186 263	<u>202 000</u> 196 821	<u>224 121</u> 186 263
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>261 777</u> 247 857	<u>276 637</u> 247 857	<u>270 513</u> 247 857	<u>262 490</u> 247 857	<u>267 708</u> 261 054	<u>295 359</u> 247 857
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>211 978</u> 200 000	<u>224 980</u> 200 000	<u>219 621</u> 200 000	<u>212 601</u> 200 000	<u>217 167</u> 211 547	<u>241 362</u> 200 000
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>277 978</u> 263 325	<u>293 582</u> 263 325	<u>287 151</u> 263 325	<u>278 727</u> 263 325	<u>284 206</u> 277 182	<u>313 240</u> 263 325
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>388 246</u> 368 500	<u>409 050</u> 368 500	<u>400 476</u> 368 500	<u>389 244</u> 368 500	<u>396 549</u> 386 975	<u>435 261</u> 368 500

						-	-	-	-	-	-
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>258 656</u> 249 649	<u>260 125</u> 249 649	<u>271 849</u> 264 797	<u>268 481</u> 261 470	<u>267 579</u> 249 649	<u>265 379</u> 249 649	<u>263 598</u> 249 649
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>361 763</u> 349 643	<u>363 700</u> 349 643	<u>379 153</u> 369 611	<u>374 714</u> 365 225	<u>373 525</u> 349 643	<u>370 626</u> 349 643	<u>368 278</u> 349 643
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>619 245</u> 597 707						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>430 696</u> 415 933						
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>832 778</u> 803 813						
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>330 057</u> 318 563						
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>739 889</u> 717 281						
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>524 183</u> 505 682	<u>527 222</u> 505 682	<u>551 468</u> 537 012	<u>544 504</u> 530 130	<u>542 638</u> 505 682	<u>538 089</u> 505 682	<u>534 405</u> 505 682
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>714 611</u> 692 638	<u>717 951</u> 692 638	<u>744 595</u> 727 066	<u>736 942</u> 719 504	<u>734 892</u> 692 638	<u>729 892</u> 692 638	<u>725 844</u> 692 638
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>1 331 059</u> 1 296 781	<u>1 335 634</u> 1 296 781	<u>1 372 137</u> 1 343 948	<u>1 361 652</u> 1 333 587	<u>1 358 843</u> 1 296 781	<u>1 351 994</u> 1 296 781	<u>1 346 449</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>116 351</u> 112 531						
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>132 023</u> 127 491						
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>182 768</u> 176 673						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>264 685</u> 249 649	<u>281 031</u> 249 649	<u>274 294</u> 249 649	<u>265 469</u> 249 649	<u>271 209</u> 264 165	<u>301 625</u> 249 649
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>369 710</u> 349 643	<u>391 257</u> 349 643	<u>382 377</u> 349 643	<u>370 743</u> 349 643	<u>378 310</u> 368 778	<u>418 404</u> 349 643
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>536 652</u> 505 682	<u>570 459</u> 505 682	<u>556 525</u> 505 682	<u>538 273</u> 505 682	<u>550 144</u> 535 704	<u>613 052</u> 505 682
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>728 314</u> 692 638	<u>765 464</u> 692 638	<u>750 153</u> 692 638	<u>730 095</u> 692 638	<u>743 141</u> 725 629	<u>812 269</u> 692 638
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>1 349 832</u> 1 296 781	<u>1 400 728</u> 1 296 781	<u>1 379 751</u> 1 296 781	<u>1 352 272</u> 1 296 781	<u>1 370 144</u> 1 341 979	<u>1 464 851</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100						

					,	-	-	-	-	-	-
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>239 673</u> 231 815						
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>294 781</u> 285 113						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>133 521</u> 129 103	<u>134 222</u> 129 103	<u>139 818</u> 136 333	<u>138 210</u> 134 745	<u>137 780</u> 129 103	<u>136 730</u> 129 103	<u>135 880</u> 129 103
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056	<u>135 937</u> 126 056	<u>134 889</u> 126 056
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>200 110</u> 193 147	<u>201 246</u> 193 147	<u>210 305</u> 204 853	<u>207 703</u> 202 282	<u>207 006</u> 193 147	<u>205 306</u> 193 147	<u>203 929</u> 193 147
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>241 113</u> 232 314	<u>242 583</u> 232 314	<u>254 306</u> 247 463	<u>250 939</u> 244 135	<u>250 037</u> 232 314	<u>247 837</u> 232 314	<u>246 056</u> 232 314
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>300 966</u> 289 972	<u>302 802</u> 289 972	<u>317 457</u> 308 908	<u>313 248</u> 304 748	<u>312 120</u> 289 972	<u>309 370</u> 289 972	<u>307 144</u> 289 972
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>346 401</u> 333 534						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>553 810</u> 533 878	<u>557 116</u> 533 878	<u>583 494</u> 567 962	<u>575 918</u> 560 476	<u>573 888</u> 533 878	<u>568 938</u> 533 878	<u>564 931</u> 533 878

**225-105.**

					,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>136 398</u> 129 103	<u>144 200</u> 129 103	<u>140 985</u> 129 103	<u>136 772</u> 129 103	<u>139 512</u> 136 031	<u>154 029</u> 129 103
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>204 769</u> 193 147	<u>217 400</u> 193 147	<u>212 194</u> 193 147	<u>205 375</u> 193 147	<u>209 810</u> 204 364	<u>233 314</u> 193 147
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>247 142</u> 232 314	<u>263 489</u> 232 314	<u>256 752</u> 232 314	<u>247 926</u> 232 314	<u>253 666</u> 246 830	<u>284 083</u> 232 314
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>308 502</u> 289 972	<u>328 935</u> 289 972	<u>320 513</u> 289 972	<u>309 482</u> 289 972	<u>316 657</u> 308 117	<u>354 678</u> 289 972
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>567 376</u> 533 878	<u>604 155</u> 533 878	<u>588 996</u> 533 878	<u>569 139</u> 533 878	<u>582 054</u> 566 539	<u>650 491</u> 533 878

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>77 773</u> 74 286	<u>78 407</u> 74 286	<u>83 470</u> 80 827	<u>82 016</u> 79 390	<u>81 626</u> 74 286	<u>80 676</u> 74 286	<u>79 907</u> 74 286
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>58 684</u> 56 098	<u>59 152</u> 56 098	<u>62 882</u> 60 918	<u>61 810</u> 59 859	<u>61 523</u> 56 098	<u>60 823</u> 56 098	<u>60 257</u> 56 098
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>95 362</u> 90 991	<u>96 163</u> 90 991	<u>102 558</u> 99 254	<u>100 721</u> 97 439	<u>100 229</u> 90 991	<u>99 029</u> 90 991	<u>98 058</u> 90 991
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>71 962</u> 68 679	<u>72 563</u> 68 679	<u>77 359</u> 74 876	<u>75 981</u> 73 514	<u>75 612</u> 68 679	<u>74 712</u> 68 679	<u>73 984</u> 68 679
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>112 734</u> 107 482	<u>113 702</u> 107 482	<u>121 429</u> 117 466	<u>119 210</u> 115 273	<u>118 615</u> 107 482	<u>117 165</u> 107 482	<u>115 992</u> 107 482
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>84 110</u> 80 143	<u>84 845</u> 80 143	<u>90 707</u> 87 717	<u>89 023</u> 86 053	<u>88 572</u> 80 143	<u>87 472</u> 80 143	<u>86 582</u> 80 143
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>149 249</u> 142 214	<u>150 551</u> 142 214	<u>160 943</u> 155 641	<u>157 958</u> 152 692	<u>157 158</u> 142 214	<u>155 209</u> 142 214	<u>153 630</u> 142 214
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>112 636</u> 107 250	<u>113 637</u> 107 250	<u>121 631</u> 117 579	<u>119 335</u> 115 310	<u>118 720</u> 107 250	<u>117 220</u> 107 250	<u>116 006</u> 107 250
225-105-0200	30 13015-2012	.									
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>58 604</u> 55 884	<u>59 105</u> 55 884	<u>63 101</u> 61 048	<u>61 953</u> 59 914	<u>61 646</u> 55 884	<u>60 896</u> 55 884	<u>60 289</u> 55 884
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>77 196</u> 73 580	<u>77 864</u> 73 580	<u>83 193</u> 80 466	<u>81 662</u> 78 954	<u>81 252</u> 73 580	<u>80 252</u> 73 580	<u>79 442</u> 73 580
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>84 445</u> 80 473	<u>85 179</u> 80 473	<u>91 041</u> 88 048	<u>89 357</u> 86 384	<u>88 906</u> 80 473	<u>87 806</u> 80 473	<u>86 916</u> 80 473



					-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>80 376</u> 74 286	<u>87 435</u> 74 286	<u>84 526</u> 74 286	<u>80 715</u> 74 286	<u>83 194</u> 80 554	<u>96 328</u> 74 286
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>60 602</u> 56 098	<u>65 803</u> 56 098	<u>63 660</u> 56 098	<u>60 852</u> 56 098	<u>62 678</u> 60 717	<u>72 356</u> 56 098
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>98 650</u> 90 991	<u>107 567</u> 90 991	<u>103 892</u> 90 991	<u>99 078</u> 90 991	<u>102 209</u> 98 909	<u>118 800</u> 90 991
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>74 428</u> 68 679	<u>81 115</u> 68 679	<u>78 359</u> 68 679	<u>74 749</u> 68 679	<u>77 097</u> 74 617	<u>89 540</u> 68 679
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>116 708</u> 107 482	<u>127 481</u> 107 482	<u>123 041</u> 107 482	<u>117 224</u> 107 482	<u>121 007</u> 117 050	<u>141 055</u> 107 482
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>87 125</u> 80 143	<u>95 298</u> 80 143	<u>91 929</u> 80 143	<u>87 517</u> 80 143	<u>90 387</u> 87 401	<u>105 595</u> 80 143
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>154 593</u> 142 214	<u>169 082</u> 142 214	<u>163 110</u> 142 214	<u>155 288</u> 142 214	<u>160 375</u> 155 081	<u>187 336</u> 142 214
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>116 746</u> 107 250	<u>127 892</u> 107 250	<u>123 298</u> 107 250	<u>117 281</u> 107 250	<u>121 194</u> 117 147	<u>141 933</u> 107 250
225-105-0200	30 13015-2012	.								
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>60 659</u> 55 884	<u>66 232</u> 55 884	<u>63 935</u> 55 884	<u>60 926</u> 55 884	<u>62 883</u> 60 833	<u>73 253</u> 55 884
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>79 936</u> 73 580	<u>87 366</u> 73 580	<u>84 304</u> 73 580	<u>80 292</u> 73 580	<u>82 902</u> 80 179	<u>96 727</u> 73 580
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>87 459</u> 80 473	<u>95 632</u> 80 473	<u>92 264</u> 80 473	<u>87 851</u> 80 473	<u>90 721</u> 87 731	<u>105 929</u> 80 473

					,	.	-	-	-	-	-
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>112 916</u> 107 527	<u>113 918</u> 107 527	<u>121 911</u> 117 855	<u>119 615</u> 115 587	<u>119 000</u> 107 527	<u>117 500</u> 107 527	<u>116 286</u> 107 527
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>100 025</u> 95 464	<u>100 860</u> 95 464	<u>107 521</u> 104 071	<u>105 608</u> 102 181	<u>105 095</u> 95 464	<u>103 846</u> 95 464	<u>102 834</u> 95 464
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>161 347</u> 154 304	<u>162 616</u> 154 304	<u>172 741</u> 167 386	<u>169 833</u> 164 513	<u>169 053</u> 154 304	<u>167 154</u> 154 304	<u>165 615</u> 154 304
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>206 647</u> 197 446	<u>208 317</u> 197 446	<u>221 639</u> 214 661	<u>217 812</u> 210 879	<u>216 787</u> 197 446	<u>214 287</u> 197 446	<u>212 263</u> 197 446

**225-106.**

					,	.	-	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.									
225-106-0403	15	.	1	900	<u>32 132</u> 30 536	<u>32 432</u> 30 536	<u>34 830</u> 33 634	<u>34 142</u> 32 954	<u>33 957</u> 30 536	<u>33 507</u> 30 536	<u>33 143</u> 30 536

**225-107.**

					,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>117 026</u> 107 527	<u>128 172</u> 107 527	<u>123 578</u> 107 527	<u>117 561</u> 107 527	<u>121 475</u> 117 424	<u>142 213</u> 107 527
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>103 451</u> 95 464	<u>112 739</u> 95 464	<u>108 911</u> 95 464	<u>103 896</u> 95 464	<u>107 158</u> 103 712	<u>124 440</u> 95 464
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>166 554</u> 154 304	<u>180 671</u> 154 304	<u>174 853</u> 154 304	<u>167 231</u> 154 304	<u>172 188</u> 166 840	<u>198 457</u> 154 304
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>213 498</u> 197 446	<u>232 073</u> 197 446	<u>224 418</u> 197 446	<u>214 389</u> 197 446	<u>220 911</u> 213 942	<u>255 476</u> 197 446

					-	-	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.								
225-106-0403	15	.	1	900	<u>33 365</u> 30 536	<u>36 708</u> 30 536	<u>35 330</u> 30 536	<u>33 525</u> 30 536	<u>34 699</u> 33 505	<u>40 921</u> 30 536

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>11 849</u> 11 304	<u>11 949</u> 11 304	<u>12 749</u> 12 336	<u>12 519</u> 12 110	<u>12 457</u> 11 304	<u>12 308</u> 11 304	<u>12 186</u> 11 304
225-107-0102	19	.	1	500	<u>21 610</u> 20 679	<u>21 777</u> 20 679	<u>23 109</u> 22 400	<u>22 726</u> 22 022	<u>22 624</u> 20 679	<u>22 374</u> 20 679	<u>22 171</u> 20 679
225-107-0103	20	.	1	600	<u>27 186</u> 26 054	<u>27 386</u> 26 054	<u>28 985</u> 28 119	<u>28 526</u> 27 666	<u>28 403</u> 26 054	<u>28 103</u> 26 054	<u>27 860</u> 26 054
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>76 575</u> 72 967	<u>77 242</u> 72 967	<u>82 571</u> 79 852	<u>81 041</u> 78 340	<u>80 631</u> 72 967	<u>79 631</u> 72 967	<u>78 821</u> 72 967
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>57 487</u> 54 780	<u>57 988</u> 54 780	<u>61 984</u> 59 944	<u>60 836</u> 58 810	<u>60 529</u> 54 780	<u>59 779</u> 54 780	<u>59 172</u> 54 780
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>49 339</u> 46 999	<u>49 773</u> 46 999	<u>53 237</u> 51 475	<u>52 242</u> 50 492	<u>51 976</u> 46 999	<u>51 326</u> 46 999	<u>50 799</u> 46 999
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>44 971</u> 42 589	<u>47 901</u> 46 376	<u>47 060</u> 45 545	<u>46 834</u> 42 589	<u>46 284</u> 42 589	<u>45 839</u> 42 589
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>38 784</u> 36 974	<u>39 118</u> 36 974	<u>41 782</u> 40 417	<u>41 017</u> 39 660	<u>40 812</u> 36 974	<u>40 312</u> 36 974	<u>39 907</u> 36 974
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>41 855</u> 40 009	<u>42 189</u> 40 009	<u>44 854</u> 43 452	<u>44 088</u> 42 696	<u>43 883</u> 40 009	<u>43 383</u> 40 009	<u>42 979</u> 40 009
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>53 009</u> 50 625	<u>53 443</u> 50 625	<u>56 906</u> 55 101	<u>55 912</u> 54 118	<u>55 645</u> 50 625	<u>54 995</u> 50 625	<u>54 469</u> 50 625
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>67 713</u> 64 750	<u>68 247</u> 64 750	<u>72 510</u> 70 259	<u>71 286</u> 69 049	<u>70 958</u> 64 750	<u>70 158</u> 64 750	<u>69 510</u> 64 750
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>49 988</u> 47 911	<u>50 356</u> 47 911	<u>53 287</u> 51 698	<u>52 445</u> 50 866	<u>52 219</u> 47 911	<u>51 669</u> 47 911	<u>51 224</u> 47 911

					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 260</u> 11 304	<u>13 375</u> 11 304	<u>12 915</u> 11 304	<u>12 314</u> 11 304	<u>12 705</u> 12 293	<u>14 779</u> 11 304
225-107-0102	19	.	1	500	<u>22 295</u> 20 679	<u>24 152</u> 20 679	<u>23 387</u> 20 679	<u>22 384</u> 20 679	<u>23 036</u> 22 328	<u>26 493</u> 20 679
225-107-0103	20	.	1	600	<u>28 008</u> 26 054	<u>30 237</u> 26 054	<u>29 318</u> 26 054	<u>28 115</u> 26 054	<u>28 898</u> 28 033	<u>33 045</u> 26 054
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>79 315</u> 72 967	<u>86 745</u> 72 967	<u>83 683</u> 72 967	<u>79 671</u> 72 967	<u>82 280</u> 79 565	<u>96 106</u> 72 967
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>59 542</u> 54 780	<u>65 115</u> 54 780	<u>62 818</u> 54 780	<u>59 809</u> 54 780	<u>61 766</u> 59 729	<u>72 135</u> 54 780
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>51 120</u> 46 999	<u>55 950</u> 46 999	<u>53 960</u> 46 999	<u>51 352</u> 46 999	<u>53 048</u> 51 288	<u>62 035</u> 46 999
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>46 110</u> 42 589	<u>50 197</u> 42 589	<u>48 513</u> 42 589	<u>46 306</u> 42 589	<u>47 741</u> 46 218	<u>55 346</u> 42 589
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>40 154</u> 36 974	<u>43 869</u> 36 974	<u>42 338</u> 36 974	<u>40 332</u> 36 974	<u>41 636</u> 40 273	<u>48 549</u> 36 974
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>43 225</u> 40 009	<u>46 941</u> 40 009	<u>45 409</u> 40 009	<u>43 404</u> 40 009	<u>44 708</u> 43 308	<u>51 621</u> 40 009
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 790</u> 50 625	<u>59 619</u> 50 625	<u>57 629</u> 50 625	<u>55 021</u> 50 625	<u>56 717</u> 54 914	<u>65 704</u> 50 625
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>69 905</u> 64 750	<u>75 849</u> 64 750	<u>73 400</u> 64 750	<u>70 190</u> 64 750	<u>72 278</u> 70 029	<u>83 338</u> 64 750
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>51 496</u> 47 911	<u>55 582</u> 47 911	<u>53 898</u> 47 911	<u>51 692</u> 47 911	<u>53 127</u> 51 540	<u>60 731</u> 47 911

						-	-	-	-	-	-
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>65 823</u> 63 018	<u>66 324</u> 63 018	<u>70 321</u> 68 182	<u>69 173</u> 67 048	<u>68 865</u> 63 018	<u>68 116</u> 63 018	<u>67 508</u> 63 018
225-107-0114	11	.	1	300	<u>12 644</u> 12 089	<u>12 744</u> 12 089	<u>13 544</u> 13 122	<u>13 314</u> 12 895	<u>13 253</u> 12 089	<u>13 103</u> 12 089	<u>12 981</u> 12 089
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 182</u> 22 232	<u>23 349</u> 22 232	<u>24 681</u> 23 954	<u>24 299</u> 23 575	<u>24 196</u> 22 232	<u>23 946</u> 22 232	<u>23 744</u> 22 232
225-107-0116	13	.	1	600	<u>28 189</u> 27 045	<u>28 389</u> 27 045	<u>29 988</u> 29 110	<u>29 529</u> 28 657	<u>29 406</u> 27 045	<u>29 106</u> 27 045	<u>28 863</u> 27 045
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>14 013</u> 13 509	<u>14 096</u> 13 509	<u>14 762</u> 14 370	<u>14 571</u> 14 181	<u>14 520</u> 13 509	<u>14 395</u> 13 509	<u>14 293</u> 13 509
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>13 766</u> 13 029	<u>13 907</u> 13 029	<u>15 040</u> 14 492	<u>14 715</u> 14 170	<u>14 627</u> 13 029	<u>14 415</u> 13 029	<u>14 243</u> 13 029

**225-108.**

						-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>154 536</u> 149 326	<u>155 371</u> 149 326	<u>162 031</u> 157 933	<u>160 117</u> 156 042	<u>159 610</u> 149 326	<u>158 359</u> 149 326	<u>157 346</u> 149 326

					-	-	-	-	-	-
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>67 879</u> 63 018	<u>73 451</u> 63 018	<u>71 155</u> 63 018	<u>68 146</u> 63 018	<u>70 103</u> 67 967	<u>80 472</u> 63 018
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 055</u> 12 089	<u>14 170</u> 12 089	<u>13 710</u> 12 089	<u>13 109</u> 12 089	<u>13 500</u> 13 079	<u>15 574</u> 12 089
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 867</u> 22 232	<u>25 725</u> 22 232	<u>24 959</u> 22 232	<u>23 956</u> 22 232	<u>24 609</u> 23 882	<u>28 065</u> 22 232
225-107-0116	13	.	1	600	<u>29 011</u> 27 045	<u>31 240</u> 27 045	<u>30 321</u> 27 045	<u>29 118</u> 27 045	<u>29 901</u> 29 024	<u>34 048</u> 27 045
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>14 355</u> 13 509	<u>15 284</u> 13 509	<u>14 901</u> 13 509	<u>14 400</u> 13 509	<u>14 726</u> 14 334	<u>16 454</u> 13 509
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 348</u> 13 029	<u>15 927</u> 13 029	<u>15 276</u> 13 029	<u>14 424</u> 13 029	<u>14 978</u> 14 431	<u>17 916</u> 13 029

					-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>157 964</u> 149 326	<u>167 259</u> 149 326	<u>163 428</u> 149 326	<u>158 410</u> 149 326	<u>161 667</u> 157 573	<u>178 970</u> 149 326

**225-109.**

						-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>91 312</u> 87 259	<u>92 046</u> 87 259	<u>97 908</u> 94 833	<u>96 224</u> 93 169	<u>95 773</u> 87 259	<u>94 674</u> 87 259	<u>93 783</u> 87 259
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>114 902</u> 109 625	<u>115 871</u> 109 625	<u>123 598</u> 119 609	<u>121 378</u> 117 416	<u>120 784</u> 109 625	<u>119 334</u> 109 625	<u>118 160</u> 109 625
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>206 712</u> 197 241	<u>208 449</u> 197 241	<u>222 304</u> 215 144	<u>218 324</u> 211 211	<u>217 258</u> 197 241	<u>214 658</u> 197 241	<u>212 553</u> 197 241
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>88 293</u> 83 871	<u>89 128</u> 83 871	<u>95 789</u> 92 479	<u>93 876</u> 90 588	<u>93 364</u> 83 871	<u>92 114</u> 83 871	<u>91 102</u> 83 871
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>124 943</u> 119 277	<u>125 979</u> 119 277	<u>134 238</u> 129 950	<u>131 866</u> 127 605	<u>131 230</u> 119 277	<u>129 681</u> 119 277	<u>128 426</u> 119 277
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>143 864</u> 136 488	<u>145 267</u> 136 488	<u>156 458</u> 150 948	<u>153 243</u> 147 772	<u>152 382</u> 136 488	<u>150 282</u> 136 488	<u>148 582</u> 136 488
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>212 217</u> 202 411	<u>214 021</u> 202 411	<u>228 409</u> 221 002	<u>224 276</u> 216 918	<u>223 169</u> 202 411	<u>220 469</u> 202 411	<u>218 283</u> 202 411
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>145 668</u> 138 810	<u>146 937</u> 138 810	<u>157 062</u> 151 893	<u>154 153</u> 149 019	<u>153 374</u> 138 810	<u>151 474</u> 138 810	<u>149 936</u> 138 810
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>237 494</u> 225 903	<u>239 665</u> 225 903	<u>256 984</u> 248 282	<u>252 009</u> 243 366	<u>250 677</u> 225 903	<u>247 427</u> 225 903	<u>244 796</u> 225 903
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>104 891</u> 99 867	<u>105 826</u> 99 867	<u>113 286</u> 109 507	<u>111 143</u> 107 389	<u>110 569</u> 99 867	<u>109 169</u> 99 867	<u>108 036</u> 99 867
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>256 537</u> 245 125	<u>258 607</u> 245 125	<u>275 127</u> 266 471	<u>270 382</u> 261 782	<u>269 111</u> 245 125	<u>266 011</u> 245 125	<u>263 502</u> 245 125



					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>94 326</u> 87 259	<u>102 499</u> 87 259	<u>99 131</u> 87 259	<u>94 718</u> 87 259	<u>97 588</u> 94 517	<u>112 796</u> 87 259
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>118 876</u> 109 625	<u>129 650</u> 109 625	<u>125 210</u> 109 625	<u>119 393</u> 109 625	<u>123 176</u> 119 192	<u>143 223</u> 109 625
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>213 837</u> 197 241	<u>233 156</u> 197 241	<u>225 194</u> 197 241	<u>214 764</u> 197 241	<u>221 547</u> 214 396	<u>257 494</u> 197 241
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>91 719</u> 83 871	<u>101 007</u> 83 871	<u>97 179</u> 83 871	<u>92 164</u> 83 871	<u>95 426</u> 92 119	<u>112 708</u> 83 871
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>129 191</u> 119 277	<u>140 708</u> 119 277	<u>135 961</u> 119 277	<u>129 743</u> 119 277	<u>133 787</u> 129 504	<u>155 217</u> 119 277
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>149 619</u> 136 488	<u>165 223</u> 136 488	<u>158 792</u> 136 488	<u>150 367</u> 136 488	<u>155 847</u> 150 345	<u>184 881</u> 136 488
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>219 616</u> 202 411	<u>239 678</u> 202 411	<u>231 410</u> 202 411	<u>220 578</u> 202 411	<u>227 623</u> 220 226	<u>264 952</u> 202 411
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>150 875</u> 138 810	<u>164 992</u> 138 810	<u>159 173</u> 138 810	<u>151 551</u> 138 810	<u>156 509</u> 151 347	<u>182 778</u> 138 810
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>246 401</u> 225 903	<u>270 549</u> 225 903	<u>260 596</u> 225 903	<u>247 559</u> 225 903	<u>256 038</u> 247 347	<u>300 972</u> 225 903
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>108 727</u> 99 867	<u>119 130</u> 99 867	<u>114 842</u> 99 867	<u>109 226</u> 99 867	<u>112 879</u> 109 104	<u>132 235</u> 99 867
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>265 032</u> 245 125	<u>288 066</u> 245 125	<u>278 573</u> 245 125	<u>266 137</u> 245 125	<u>274 225</u> 265 579	<u>317 085</u> 245 125

						-	-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>79 274</u> 75 634	<u>79 942</u> 75 634	<u>85 271</u> 82 520	<u>83 740</u> 81 007	<u>83 330</u> 75 634	<u>82 330</u> 75 634	<u>81 521</u> 75 634
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>160 067</u> 152 229	<u>161 536</u> 152 229	<u>173 260</u> 167 377	<u>169 892</u> 164 050	<u>168 990</u> 152 229	<u>166 790</u> 152 229	<u>165 009</u> 152 229
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>65 192</u> 62 259	<u>65 726</u> 62 259	<u>69 989</u> 67 768	<u>68 765</u> 66 558	<u>68 437</u> 62 259	<u>67 637</u> 62 259	<u>66 989</u> 62 259
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>101 355</u> 95 968	<u>102 390</u> 95 968	<u>110 650</u> 106 641	<u>108 277</u> 104 296	<u>107 642</u> 95 968	<u>106 092</u> 95 968	<u>104 837</u> 95 968
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>105 491</u> 100 865	<u>106 326</u> 100 865	<u>112 987</u> 109 472	<u>111 073</u> 107 581	<u>110 561</u> 100 865	<u>109 311</u> 100 865	<u>108 299</u> 100 865
225-109-0206	35 ( 11 )	.	1	3000	<u>136 183</u> 130 518	<u>137 185</u> 130 518	<u>145 178</u> 140 846	<u>142 882</u> 138 578	<u>142 267</u> 130 518	<u>140 767</u> 130 518	<u>139 553</u> 130 518
225-109-0207	36 ( 12 )	.	1	4000	<u>145 976</u> 138 845	<u>147 311</u> 138 845	<u>157 969</u> 152 616	<u>154 908</u> 149 591	<u>154 088</u> 138 845	<u>152 088</u> 138 845	<u>150 469</u> 138 845
225-109-0208	37 ( 13 )	.	1	4900	<u>215 212</u> 206 045	<u>216 848</u> 206 045	<u>229 904</u> 222 915	<u>226 154</u> 219 209	<u>225 149</u> 206 045	<u>222 699</u> 206 045	<u>220 716</u> 206 045
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>296 662</u> 283 964	<u>298 933</u> 283 964	<u>317 051</u> 307 376	<u>311 847</u> 302 233	<u>310 453</u> 283 964	<u>307 053</u> 283 964	<u>304 301</u> 283 964

**225-2.**  
**225-202.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>82 014</u> 75 634	<u>89 445</u> 75 634	<u>86 382</u> 75 634	<u>82 371</u> 75 634	<u>84 980</u> 82 232	<u>98 806</u> 75 634
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>166 096</u> 152 229	<u>182 442</u> 152 229	<u>175 705</u> 152 229	<u>166 879</u> 152 229	<u>172 620</u> 166 745	<u>203 036</u> 152 229
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>67 384</u> 62 259	<u>73 328</u> 62 259	<u>70 879</u> 62 259	<u>67 669</u> 62 259	<u>69 757</u> 67 538	<u>80 817</u> 62 259
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>105 602</u> 95 968	<u>117 119</u> 95 968	<u>112 373</u> 95 968	<u>106 155</u> 95 968	<u>110 199</u> 106 195	<u>131 629</u> 95 968
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>108 916</u> 100 865	<u>118 204</u> 100 865	<u>114 376</u> 100 865	<u>109 362</u> 100 865	<u>112 623</u> 109 113	<u>129 905</u> 100 865
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>140 293</u> 130 518	<u>151 439</u> 130 518	<u>146 845</u> 130 518	<u>140 828</u> 130 518	<u>144 741</u> 140 415	<u>165 480</u> 130 518
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>151 457</u> 138 845	<u>166 317</u> 138 845	<u>160 192</u> 138 845	<u>152 169</u> 138 845	<u>157 387</u> 152 041	<u>185 039</u> 138 845
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>221 926</u> 206 045	<u>240 130</u> 206 045	<u>232 627</u> 206 045	<u>222 799</u> 206 045	<u>229 191</u> 222 210	<u>263 064</u> 206 045
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>305 980</u> 283 964	<u>331 242</u> 283 964	<u>320 830</u> 283 964	<u>307 191</u> 283 964	<u>316 062</u> 306 398	<u>363 069</u> 283 964

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>108 467</u> 103 840	<u>109 294</u> 103 840	<u>116 043</u> 112 513	<u>114 115</u> 110 608	<u>113 487</u> 103 840	<u>112 250</u> 103 840	<u>111 248</u> 103 840	
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>86 155</u> 81 754	<u>86 990</u> 81 754	<u>93 608</u> 90 320	<u>91 703</u> 88 438	<u>91 231</u> 81 754	<u>89 979</u> 81 754	<u>88 966</u> 81 754	
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365	
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351	
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 510</u> 8 284	<u>8 562</u> 8 284			<u>8 651</u> 8 284	<u>8 656</u> 8 284	<u>8 627</u> 8 284	

**225-203.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>103 414</u> 98 799	<u>104 252</u> 98 799	<u>110 950</u> 107 451	<u>109 027</u> 105 550	<u>108 504</u> 98 799	<u>107 249</u> 98 799	<u>106 233</u> 98 799	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>51 295</u> 47 874	<u>52 204</u> 47 874	<u>67 279</u> 47 874	<u>64 120</u> 47 874	<u>55 345</u> 47 874	<u>55 408</u> 47 874	<u>54 259</u> 47 874	
225-203-0500	13015-2012	3										

					-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>111 859</u> 103 840	<u>121 054</u> 103 840	<u>117 264</u> 103 840	<u>112 300</u> 103 840	<u>115 676</u> 112 151	<u>132 638</u> 103 840
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>89 584</u> 81 754	<u>98 883</u> 81 754	<u>95 051</u> 81 754	<u>90 030</u> 81 754	<u>93 246</u> 89 962	<u>110 598</u> 81 754
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351	<u>18 146</u> 17 351		
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284	<u>8 648</u> 8 284		

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>106 853</u> 98 799	<u>116 178</u> 98 799	<u>112 335</u> 98 799	<u>107 300</u> 98 799	<u>110 585</u> 107 090	<u>127 926</u> 98 799
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 029</u> 47 874	<u>63 938</u> 47 874	<u>60 280</u> 47 874	<u>55 251</u> 47 874	<u>70 316</u> 47 874	<u>75 176</u> 47 874
225-203-0500	13015-2012	3								

						-	-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>112 114</u> 107 353	<u>112 963</u> 107 353	<u>119 692</u> 116 061	<u>117 756</u> 114 148	<u>117 269</u> 107 353	<u>115 998</u> 107 353	<u>114 969</u> 107 353
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240		<u>30 793</u> 29 826			<u>31 083</u> 29 826	<u>31 102</u> 29 826	<u>31 005</u> 29 826
225-203-0903	20-5	.	1	175		<u>21 543</u> 20 856			<u>21 755</u> 20 856	<u>21 768</u> 20 856	<u>21 698</u> 20 856
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20		<u>2 548</u> 2 467			<u>2 572</u> 2 467	<u>2 573</u> 2 467	<u>2 565</u> 2 467
225-203-1002	10	.	1	40		<u>4 979</u> 4 821			<u>5 028</u> 4 821	<u>5 031</u> 4 821	<u>5 015</u> 4 821
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>106 192</u> 102 598			<u>107 404</u> 102 598	<u>107 480</u> 102 598	<u>107 077</u> 102 598

**225-204.**

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>265 785</u> 258 548						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>283 654</u> 275 662						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>115 597</u> 107 353	<u>125 041</u> 107 353	<u>121 149</u> 107 353	<u>116 050</u> 107 353	<u>119 324</u> 115 698	<u>136 939</u> 107 353
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826	<u>31 074</u> 29 826		
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856	<u>21 748</u> 20 856		
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 570</u> 2 467		<u>2 618</u> 2 467	<u>2 571</u> 2 467		
225-203-1002	10	.	1	40	<u>5 024</u> 4 821		<u>5 119</u> 4 821	<u>5 026</u> 4 821		
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>107 302</u> 102 598		<u>109 699</u> 102 598	<u>107 363</u> 102 598		

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>225 142</u> <u>218 298</u>						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>814 384</u> <u>793 150</u>	<u>1 306 861</u> <u>1 271 408</u>	<u>1 314 737</u> <u>1 271 408</u>	<u>1 315 234</u> <u>1 271 408</u>	<u>1 312 616</u> <u>1 271 408</u>	<u>1 314 074</u> <u>1 271 408</u>	<u>1 329 655</u> <u>1 271 408</u>
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>958 254</u> <u>933 390</u>	<u>1 512 030</u> <u>1 471 042</u>	<u>1 521 118</u> <u>1 471 042</u>	<u>1 521 692</u> <u>1 471 042</u>	<u>1 518 670</u> <u>1 471 042</u>	<u>1 520 353</u> <u>1 471 042</u>	<u>1 538 331</u> <u>1 471 042</u>
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 516 040</u> <u>1 477 728</u>	<u>2 389 765</u> <u>2 326 880</u>	<u>2 402 610</u> <u>2 326 880</u>	<u>2 403 421</u> <u>2 326 880</u>	<u>2 399 150</u> <u>2 326 880</u>	<u>2 401 528</u> <u>2 326 880</u>	<u>2 426 937</u> <u>2 326 880</u>
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 546 559</u> <u>1 506 838</u>	<u>2 440 942</u> <u>2 375 541</u>	<u>2 454 998</u> <u>2 375 541</u>	<u>2 455 886</u> <u>2 375 541</u>	<u>2 451 212</u> <u>2 375 541</u>	<u>2 453 815</u> <u>2 375 541</u>	<u>2 481 620</u> <u>2 375 541</u>
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>194 941</u> <u>189 904</u>						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>134 380</u> <u>129 546</u>	<u>135 181</u> <u>129 546</u>	<u>139 247</u> <u>129 546</u>	<u>138 047</u> <u>129 546</u>	<u>137 076</u> <u>129 546</u>	<u>137 668</u> <u>129 546</u>	<u>142 910</u> <u>129 546</u>
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>196 286</u> <u>190 493</u>	<u>316 526</u> <u>306 690</u>	<u>319 434</u> <u>306 690</u>	<u>319 617</u> <u>306 690</u>	<u>318 650</u> <u>306 690</u>	<u>319 189</u> <u>306 690</u>	<u>324 942</u> <u>306 690</u>
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>221 878</u> <u>215 178</u>	<u>362 589</u> <u>351 094</u>	<u>366 103</u> <u>351 094</u>	<u>366 325</u> <u>351 094</u>	<u>365 156</u> <u>351 094</u>	<u>365 807</u> <u>351 094</u>	<u>372 758</u> <u>351 094</u>
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>232 394</u> <u>225 048</u>	<u>233 529</u> <u>225 048</u>	<u>239 289</u> <u>225 048</u>	<u>237 589</u> <u>225 048</u>	<u>236 213</u> <u>225 048</u>	<u>237 053</u> <u>225 048</u>	<u>244 478</u> <u>225 048</u>
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>340 257</u> <u>330 831</u>	<u>545 023</u> <u>529 195</u>	<u>549 143</u> <u>529 195</u>	<u>549 403</u> <u>529 195</u>	<u>548 033</u> <u>529 195</u>	<u>548 796</u> <u>529 195</u>	<u>556 946</u> <u>529 195</u>
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>292 128</u> <u>282 616</u>	<u>293 624</u> <u>282 616</u>	<u>301 214</u> <u>282 616</u>	<u>298 974</u> <u>282 616</u>	<u>297 161</u> <u>282 616</u>	<u>298 267</u> <u>282 616</u>	<u>308 051</u> <u>282 616</u>
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>305 166</u> <u>295 499</u>	<u>306 662</u> <u>295 499</u>	<u>314 251</u> <u>295 499</u>	<u>312 012</u> <u>295 499</u>	<u>310 198</u> <u>295 499</u>	<u>311 304</u> <u>295 499</u>	<u>321 088</u> <u>295 499</u>



					-	-	-	-	-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 314 472</u> 1 271 408					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 520 812</u> 1 471 042					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 402 177</u> 2 326 880					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 454 525</u> 2 375 541					
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>138 096</u> 129 546	<u>141 576</u> 137 809	<u>139 739</u> 135 994	<u>146 585</u> 129 546	<u>141 227</u> 137 464	<u>157 818</u> 129 546
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>319 336</u> 306 690					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>365 984</u> 351 094					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>237 658</u> 225 048	<u>242 588</u> 236 754	<u>239 986</u> 234 183	<u>249 684</u> 225 048	<u>242 094</u> 236 265	<u>265 598</u> 225 048
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>549 004</u> 529 195					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>299 065</u> 282 616	<u>305 561</u> 298 040	<u>302 132</u> 294 652	<u>314 910</u> 282 616	<u>304 909</u> 297 396	<u>335 879</u> 282 616
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>312 102</u> 295 499	<u>318 599</u> 310 923	<u>315 170</u> 307 535	<u>327 948</u> 295 499	<u>317 947</u> 310 279	<u>348 916</u> 295 499

						-	-	-	-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>413 424</u> 400 620						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>414 327</u> 401 667						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>498 217</u> 483 021						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156	<u>1 125 311</u> 1 085 156	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156	<u>1 140 687</u> 1 085 156
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>322 248</u> 312 621	<u>323 684</u> 312 621	<u>330 968</u> 312 621	<u>328 818</u> 312 621	<u>327 078</u> 312 621	<u>328 140</u> 312 621	<u>337 530</u> 312 621
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>462 379</u> 448 459	<u>464 466</u> 448 459	<u>475 054</u> 448 459	<u>471 930</u> 448 459	<u>469 400</u> 448 459	<u>470 943</u> 448 459	<u>484 593</u> 448 459
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152	<u>1 424 330</u> 1 376 152	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152	<u>1 441 542</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702	<u>314 346</u> 301 702	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702	<u>319 854</u> 301 702
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834	<u>299 043</u> 287 834	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834	<u>303 587</u> 287 834
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632	<u>122 871</u> 112 632	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632	<u>129 526</u> 112 632
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>132 642</u> 128 016						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>174 173</u> 168 085						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744	<u>420 825</u> 404 744	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744	<u>427 480</u> 404 744

					-	-	-	-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 125 037</u> 1 085 156					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>328 905</u> 312 621	<u>335 141</u> 327 426	<u>331 850</u> 324 174	<u>344 114</u> 312 621	<u>334 515</u> 326 808	<u>364 240</u> 312 621
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>472 056</u> 448 459	<u>481 119</u> 469 977	<u>476 336</u> 465 250	<u>494 162</u> 448 459	<u>480 210</u> 469 078	<u>523 415</u> 448 459
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 424 024</u> 1 376 152					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>314 248</u> 301 702					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 962</u> 287 834					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>122 753</u> 112 632					
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>420 707</u> 404 744					

						-	-	-	-	-	-
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>250 480</u> 241 030	<u>252 083</u> 241 030	<u>260 215</u> 241 030	<u>257 815</u> 241 030	<u>255 872</u> 241 030	<u>257 880</u> 249 542	<u>259 489</u> 251 132
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>342 203</u> 329 640	<u>344 307</u> 329 640	<u>354 980</u> 329 640	<u>351 830</u> 329 640	<u>349 280</u> 329 640	<u>351 914</u> 340 811	<u>354 026</u> 342 898
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>329 784</u> 319 673						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>439 505</u> 425 824						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765	<u>1 390 250</u> 1 344 765	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765	<u>1 405 741</u> 1 344 765
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>263 718</u> 255 599						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953	<u>178 335</u> 168 953	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953	<u>183 339</u> 168 953
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039	<u>211 641</u> 200 039	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039	<u>217 975</u> 200 039
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>515 341</u> 503 033						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>330 285</u> 321 784						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>359 688</u> 350 205						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>280 011</u> 271 727						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>321 499</u> 312 441						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>257 913</u> 241 030	<u>264 433</u> 256 017	<u>261 211</u> 252 833	<u>271 701</u> 251 132	<u>263 791</u> 255 383	<u>278 655</u> 255 383
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>351 958</u> 329 640	<u>360 516</u> 349 311	<u>356 286</u> 345 131	<u>370 054</u> 342 898	<u>359 673</u> 348 478	<u>379 182</u> 348 478
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 389 975</u> 1 344 765					
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>178 247</u> 168 953					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>211 529</u> 200 039					
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>965 447</u> <u>941 454</u>						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>273 681</u> <u>265 925</u>						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>377 674</u> <u>366 826</u>						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>248 747</u> <u>240 060</u>	<u>250 166</u> <u>240 060</u>	<u>257 366</u> <u>240 060</u>	<u>255 241</u> <u>240 060</u>	<u>253 521</u> <u>240 060</u>	<u>254 570</u> <u>240 060</u>	<u>263 852</u> <u>240 060</u>
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>288 150</u> <u>278 875</u>						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>296 370</u> <u>286 934</u>						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>328 883</u> <u>316 546</u>	<u>330 970</u> <u>316 546</u>	<u>341 558</u> <u>316 546</u>	<u>338 434</u> <u>316 546</u>	<u>335 904</u> <u>316 546</u>	<u>337 447</u> <u>316 546</u>	<u>351 096</u> <u>316 546</u>
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>346 017</u> <u>333 477</u>	<u>348 105</u> <u>333 477</u>	<u>358 693</u> <u>333 477</u>	<u>355 568</u> <u>333 477</u>	<u>353 038</u> <u>333 477</u>	<u>354 581</u> <u>333 477</u>	<u>368 231</u> <u>333 477</u>
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>324 742</u> <u>313 839</u>						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>342 573</u> <u>331 320</u>						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>239 848</u> <u>231 266</u>	<u>241 267</u> <u>231 266</u>	<u>248 467</u> <u>231 266</u>	<u>246 342</u> <u>231 266</u>	<u>244 622</u> <u>231 266</u>	<u>245 671</u> <u>231 266</u>	<u>254 953</u> <u>231 266</u>
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 144</u> <u>208 584</u>						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>255 327</u> 240 060	<u>261 490</u> 254 692	<u>258 238</u> 251 478	<u>270 359</u> 240 060	<u>260 872</u> 254 081	<u>290 252</u> 240 060
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>338 560</u> 316 546	<u>347 623</u> 338 063	<u>342 840</u> 333 337	<u>360 666</u> 316 546	<u>346 714</u> 337 165	<u>389 919</u> 316 546
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>355 695</u> 333 477	<u>364 757</u> 354 995	<u>359 974</u> 350 268	<u>377 800</u> 333 477	<u>363 848</u> 354 096	<u>407 054</u> 333 477
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>246 428</u> 231 266	<u>252 591</u> 245 898	<u>249 338</u> 242 684	<u>261 460</u> 231 266	<u>251 973</u> 245 287	<u>281 352</u> 231 266
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>235 593</u> 229 370							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>281 918</u> 274 446							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>380 027</u> 369 554							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>388 408</u> 377 771							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>440 979</u> 428 890							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>449 361</u> 437 107							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>535 076</u> 520 494							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>605 284</u> 588 410							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>612 064</u> 595 057							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>372 505</u> 362 544							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>471 121</u> 458 619							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>595 884</u> 580 434							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>691 007</u> 673 246							



					-	-	-	-	-	-
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>658 341</u> 641 221							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>685 972</u> 669 257							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>623 988</u> 607 987							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 946</u> 703 578							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>503 663</u> 490 523							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>685 507</u> 666 719							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>875 053</u> 851 496							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>888 361</u> 865 394							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>803 679</u> 782 372							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>925 136</u> 901 407							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 216 995</u> <u>1 186 004</u>							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 050 867</u> <u>1 024 673</u>							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 178 289</u> <u>1 148 058</u>							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>952 624</u> <u>928 356</u>							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 243 374</u> <u>1 211 866</u>							
225-204-0300	2387-2013	.										
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>45 240</u> <u>43 691</u>	<u>45 491</u> <u>43 691</u>	<u>46 761</u> <u>43 691</u>	<u>46 386</u> <u>43 691</u>	<u>46 083</u> <u>43 691</u>	<u>46 268</u> <u>43 691</u>	<u>47 906</u> <u>43 691</u>	
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>35 896</u> <u>34 585</u>							
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 370</u> <u>49 917</u>	<u>51 643</u> <u>49 917</u>	<u>52 584</u> <u>49 917</u>	<u>52 603</u> <u>49 917</u>	<u>52 259</u> <u>49 917</u>	<u>52 490</u> <u>49 917</u>	<u>54 064</u> <u>49 917</u>	
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>39 947</u> <u>38 393</u>	<u>40 214</u> <u>38 393</u>	<u>41 569</u> <u>38 393</u>	<u>41 169</u> <u>38 393</u>	<u>40 845</u> <u>38 393</u>	<u>41 043</u> <u>38 393</u>	<u>42 790</u> <u>38 393</u>	
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>42 635</u> <u>40 780</u>	<u>42 969</u> <u>40 780</u>	<u>44 663</u> <u>40 780</u>	<u>44 163</u> <u>40 780</u>	<u>43 759</u> <u>40 780</u>	<u>44 006</u> <u>40 780</u>	<u>46 189</u> <u>40 780</u>	
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>96 150</u> <u>93 424</u>	<u>96 543</u> <u>93 424</u>	<u>98 533</u> <u>93 424</u>	<u>97 946</u> <u>93 424</u>	<u>97 470</u> <u>93 424</u>	<u>97 761</u> <u>93 424</u>	<u>100 327</u> <u>93 424</u>	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>53 287</u> <u>51 069</u>	<u>53 680</u> <u>51 069</u>	<u>55 670</u> <u>51 069</u>	<u>55 083</u> <u>51 069</u>	<u>54 607</u> <u>51 069</u>	<u>54 897</u> <u>51 069</u>	<u>57 463</u> <u>51 069</u>	

					-	-	-	-	-	-
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>46 402</u> 43 691	<u>47 489</u> 46 274	<u>46 915</u> 45 706	<u>49 054</u> 43 691	<u>47 380</u> 46 166	<u>52 565</u> 43 691
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 556</u> 49 917	<u>56 163</u> 49 917	<u>55 216</u> 49 917	<u>55 161</u> 49 917	<u>57 074</u> 49 917	<u>58 531</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>41 185</u> 38 393	<u>42 345</u> 41 147	<u>41 733</u> 40 542	<u>44 015</u> 38 393	<u>42 229</u> 41 032	<u>47 759</u> 38 393
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>44 184</u> 40 780	<u>45 634</u> 44 223	<u>44 868</u> 43 466	<u>47 721</u> 40 780	<u>45 488</u> 44 079	<u>52 401</u> 40 780
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>97 970</u> 93 424	<u>99 674</u> 97 469	<u>98 774</u> 96 581	<u>102 126</u> 93 424	<u>99 503</u> 97 301	<u>107 625</u> 93 424
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>55 107</u> 51 069	<u>56 810</u> 55 115	<u>55 911</u> 54 226	<u>59 263</u> 51 069	<u>56 640</u> 54 946	<u>64 762</u> 51 069

						-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>59 734</u> 57 507	<u>60 109</u> 57 507	<u>62 015</u> 57 507	<u>61 453</u> 57 507	<u>60 997</u> 57 507	<u>61 275</u> 57 507	<u>63 732</u> 57 507
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>55 123</u> 52 950	<u>55 498</u> 52 950	<u>57 404</u> 52 950	<u>56 842</u> 52 950	<u>56 386</u> 52 950	<u>56 664</u> 52 950	<u>59 121</u> 52 950
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>60 178</u> 57 939	<u>60 555</u> 57 939	<u>62 469</u> 57 939	<u>61 904</u> 57 939	<u>61 447</u> 57 939	<u>61 726</u> 57 939	<u>64 194</u> 57 939
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>256 781</u> 248 944	<u>257 967</u> 248 944	<u>263 981</u> 248 944	<u>262 206</u> 248 944	<u>260 769</u> 248 944	<u>261 645</u> 248 944	<u>269 398</u> 248 944
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>258 218</u> 250 363	<u>259 403</u> 250 363	<u>265 417</u> 250 363	<u>263 643</u> 250 363	<u>262 206</u> 250 363	<u>263 082</u> 250 363	<u>270 835</u> 250 363
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>233 991</u> 226 424	<u>235 177</u> 226 424	<u>241 191</u> 226 424	<u>239 416</u> 226 424	<u>237 979</u> 226 424	<u>238 856</u> 226 424	<u>246 608</u> 226 424
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>142 540</u> 138 393	<u>143 148</u> 138 393	<u>146 231</u> 138 393	<u>145 321</u> 138 393	<u>144 585</u> 138 393	<u>145 034</u> 138 393	<u>149 009</u> 138 393
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>60 848</u> 59 046	<u>61 115</u> 59 046	<u>62 470</u> 59 046	<u>62 070</u> 59 046	<u>61 747</u> 59 046	<u>61 944</u> 59 046	<u>63 691</u> 59 046
225-204-0602	2	.	1	675	<u>49 340</u> 47 844	<u>49 565</u> 47 844	<u>50 709</u> 47 844	<u>50 372</u> 47 844	<u>50 098</u> 47 844	<u>50 265</u> 47 844	<u>51 739</u> 47 844

					-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>61 476</u> 57 507	<u>63 107</u> 61 380	<u>62 246</u> 60 529	<u>65 455</u> 57 507	<u>62 943</u> 61 218	<u>70 720</u> 57 507
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>56 864</u> 52 950	<u>58 496</u> 56 823	<u>57 635</u> 55 973	<u>60 843</u> 52 950	<u>58 332</u> 56 662	<u>66 109</u> 52 950
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>61 927</u> 57 939	<u>63 566</u> 61 829	<u>62 701</u> 60 974	<u>65 924</u> 57 939	<u>63 402</u> 61 667	<u>71 213</u> 57 939
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>262 278</u> 248 944	<u>267 425</u> 261 166	<u>264 709</u> 258 481	<u>274 834</u> 248 944	<u>266 909</u> 260 656	<u>291 450</u> 248 944
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>263 714</u> 250 363	<u>268 862</u> 262 586	<u>266 145</u> 259 901	<u>276 271</u> 250 363	<u>268 346</u> 262 075	<u>292 886</u> 250 363
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 488</u> 226 424	<u>244 636</u> 238 646	<u>241 919</u> 235 962	<u>252 044</u> 226 424	<u>244 119</u> 238 136	<u>268 660</u> 226 424
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>145 358</u> 138 393	<u>147 997</u> 144 659	<u>146 604</u> 143 282	<u>151 795</u> 138 393	<u>147 732</u> 144 397	<u>160 314</u> 138 393
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 087</u> 59 046	<u>63 247</u> 61 801	<u>62 634</u> 61 196	<u>64 916</u> 59 046	<u>63 130</u> 61 686	<u>68 661</u> 59 046
225-204-0602	2	.	1	675	<u>50 385</u> 47 844	<u>51 364</u> 50 168	<u>50 847</u> 49 657	<u>52 773</u> 47 844	<u>51 266</u> 50 071	<u>55 932</u> 47 844

						-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 172</u> 42 905	<u>44 355</u> 42 905	<u>45 287</u> 42 905	<u>45 012</u> 42 905	<u>44 789</u> 42 905	<u>44 925</u> 42 905	<u>46 126</u> 42 905
225-204-0604	4	.	1	475	<u>38 995</u> 37 891	<u>39 153</u> 37 891	<u>39 958</u> 37 891	<u>39 721</u> 37 891	<u>39 528</u> 37 891	<u>39 646</u> 37 891	<u>40 683</u> 37 891
225-204-0605	5	.	1	400	<u>33 465</u> 32 529	<u>33 599</u> 32 529	<u>34 277</u> 32 529	<u>34 077</u> 32 529	<u>33 915</u> 32 529	<u>34 013</u> 32 529	<u>34 887</u> 32 529
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>35 556</u> 34 595	<u>35 690</u> 34 595	<u>36 367</u> 34 595	<u>36 168</u> 34 595	<u>36 006</u> 34 595	<u>36 104</u> 34 595	<u>36 978</u> 34 595
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 253</u> 14 667	<u>15 353</u> 14 667	<u>15 861</u> 14 667	<u>15 711</u> 14 667	<u>15 590</u> 14 667	<u>15 664</u> 14 667	<u>16 319</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 759</u> 17 267						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>177 591</u> 172 692						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>290 250</u> 282 785						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>194 482</u> 188 886						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>337 124</u> 327 861						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 023</u> 42 905	<u>45 821</u> 44 799	<u>45 400</u> 44 383	46 969 42 905	<u>45 741</u> 44 720	<u>49 543</u> 42 905
225-204-0604	4	.	1	475	<u>39 730</u> 37 891	<u>40 419</u> 39 526	<u>40 055</u> 39 167	41 410 37 891	<u>40 350</u> 39 458	<u>43 633</u> 37 891
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 085</u> 32 529	<u>34 665</u> 33 906	<u>34 359</u> 33 603	<u>35 500</u> 32 529	<u>34 607</u> 33 848	<u>37 372</u> 32 529
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>36 176</u> 34 595	<u>36 756</u> 35 972	<u>36 449</u> 35 669	37 590 34 595	<u>36 697</u> 35 914	<u>39 463</u> 34 595
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 717</u> 14 667	<u>16 152</u> 15 700	<u>15 923</u> 15 473	<u>16 778</u> 14 667	<u>16 109</u> 15 657	<u>18 183</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 682</u> 72 630							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>69 380</u> 67 433							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>63 218</u> 61 391							
225-204-1500	13015-2012	.										
225-204-1504	5	.	1	500	<u>47 830</u> 46 588	<u>47 997</u> 46 588	<u>48 844</u> 46 588	<u>48 594</u> 46 588	<u>48 391</u> 46 588	<u>48 515</u> 46 588	<u>49 607</u> 46 588	
225-204-1512	1	.	1	500	<u>35 116</u> 34 024	<u>35 282</u> 34 024	<u>36 130</u> 34 024	<u>35 880</u> 34 024	<u>35 677</u> 34 024	<u>35 801</u> 34 024	<u>36 893</u> 34 024	

**225-205.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.										
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 821</u> 1 786	<u>1 824</u> 1 786	<u>1 851</u> 1 820	<u>1 843</u> 1 813	<u>1 841</u> 1 786	<u>1 836</u> 1 786	<u>1 832</u> 1 786	
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 277</u> 2 232	<u>2 281</u> 2 232	<u>2 316</u> 2 277	<u>2 306</u> 2 267	<u>2 303</u> 2 232	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 291</u> 2 232	
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 121</u> 4 018	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 241</u> 4 156	<u>4 210</u> 4 125	<u>4 202</u> 4 018	<u>4 182</u> 4 018	<u>4 166</u> 4 018	
225-205-0104	4	.	1	90	<u>4 600</u> 4 424	<u>4 630</u> 4 424	<u>4 870</u> 4 734	<u>4 801</u> 4 666	<u>4 783</u> 4 424	<u>4 738</u> 4 424	<u>4 701</u> 4 424	

					-	-	-	-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>48 604</u> 46 588	<u>49 329</u> 48 309	<u>48 946</u> 47 931	<u>50 372</u> 46 588	<u>49 256</u> 48 237	<u>52 713</u> 46 588
225-204-1512	1	.	1	500	<u>35 890</u> 34 024	<u>36 615</u> 35 746	<u>36 232</u> 35 367	<u>37 658</u> 34 024	<u>36 542</u> 35 674	<u>39 998</u> 34 024

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 835</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786	<u>1 856</u> 1 786	<u>1 836</u> 1 786	<u>1 849</u> 1 819	<u>1 918</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 295</u> 2 232	<u>2 343</u> 2 232	<u>2 323</u> 2 232	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 314</u> 2 275	<u>2 404</u> 2 232
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 176</u> 4 018	<u>4 324</u> 4 018	<u>4 263</u> 4 018	<u>4 183</u> 4 018	<u>4 235</u> 4 150	<u>4 511</u> 4 018
225-205-0104	4	.	1	90	<u>4 723</u> 4 424	<u>5 058</u> 4 424	<u>4 920</u> 4 424	<u>4 740</u> 4 424	<u>4 857</u> 4 721	<u>5 479</u> 4 424

						-	-	-	-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 542</u> 4 313	<u>4 585</u> 4 313	<u>4 932</u> 4 760	<u>4 832</u> 4 662	<u>4 806</u> 4 313	<u>4 741</u> 4 313	<u>4 688</u> 4 313
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 270</u> 4 964	<u>5 330</u> 4 964	<u>5 809</u> 5 584	<u>5 672</u> 5 448	<u>5 635</u> 4 964	<u>5 545</u> 4 964	<u>5 472</u> 4 964

**226.****226-1.****226-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350	19804-2012										
226-101-0101	350	1 19804-2012	1	311	<u>15 050</u> 14 452	<u>15 154</u> 14 452	<u>15 983</u> 15 523	<u>15 745</u> 15 287	<u>15 681</u> 14 452	<u>15 525</u> 14 452	<u>15 399</u> 14 452	
226-101-0102	350	2 19804-2012	1	310,7	<u>20 382</u> 19 720	<u>20 485</u> 19 720	<u>21 313</u> 20 790	<u>21 075</u> 20 555	<u>21 012</u> 19 720	<u>20 856</u> 19 720	<u>20 731</u> 19 720	
226-101-0103	350	3 19804-2012	1	310	<u>20 392</u> 19 731	<u>20 495</u> 19 731	<u>21 321</u> 20 799	<u>21 084</u> 20 564	<u>21 020</u> 19 731	<u>20 865</u> 19 731	<u>20 740</u> 19 731	

				,	-	-	-	-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 720</u> 4 313	<u>5 203</u> 4 313	<u>5 004</u> 4 313	<u>4 743</u> 4 313	<u>4 913</u> 4 741	<u>5 811</u> 4 313
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 516</u> 4 964	<u>6 185</u> 4 964	<u>5 910</u> 4 964	<u>5 548</u> 4 964	<u>5 783</u> 5 558	<u>7 028</u> 4 964

				,	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350	19804-2012								
226-101-0101	350	1 19804-2012	1	311	<u>15 476</u> 14 452	<u>16 631</u> 14 452	<u>16 155</u> 14 452	<u>15 531</u> 14 452	<u>15 937</u> 15 478	<u>18 087</u> 14 452
226-101-0102	350	2 19804-2012	1	310,7	<u>20 807</u> 19 720	<u>21 962</u> 19 720	<u>21 486</u> 19 720	<u>20 863</u> 19 720	<u>21 268</u> 20 745	<u>23 416</u> 19 720
226-101-0103	350	3 19804-2012	1	310	<u>20 816</u> 19 731	<u>21 968</u> 19 731	<u>21 493</u> 19 731	<u>20 872</u> 19 731	<u>21 276</u> 20 754	<u>23 419</u> 19 731

						-	-	-	-	-	-
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>26 011</u> 25 285	<u>26 115</u> 25 285	<u>26 939</u> 26 350	<u>26 702</u> 26 116	<u>26 640</u> 25 285	<u>26 485</u> 25 285	<u>26 359</u> 25 285
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>27 143</u> 26 404	<u>27 247</u> 26 404	<u>28 069</u> 27 467	<u>27 832</u> 27 233	<u>27 771</u> 26 404	<u>27 616</u> 26 404	<u>27 491</u> 26 404
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>38 325</u> 37 453	<u>38 428</u> 37 453	<u>39 258</u> 38 524	<u>39 020</u> 38 289	<u>38 951</u> 37 453	<u>38 797</u> 37 453	<u>38 672</u> 37 453
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 013</u> 35 169	<u>36 116</u> 35 169	<u>36 943</u> 36 237	<u>36 706</u> 36 002	<u>36 639</u> 35 169	<u>36 485</u> 35 169	<u>36 360</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>17 556</u> 16 888						
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>18 939</u> 18 241						

					-	-	-	-	-	-
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>26 436</u> 25 285	<u>27 587</u> 25 285	<u>27 112</u> 25 285	<u>26 491</u> 25 285	<u>26 894</u> 26 305	<u>29 037</u> 25 285
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>27 567</u> 26 404	<u>28 717</u> 26 404	<u>28 243</u> 26 404	<u>27 622</u> 26 404	<u>28 024</u> 27 422	<u>30 165</u> 26 404
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>38 748</u> 37 453	<u>39 896</u> 37 453	<u>39 423</u> 37 453	<u>38 803</u> 37 453	<u>39 213</u> 38 479	<u>41 342</u> 37 453
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 436</u> 35 169	<u>37 583</u> 35 169	<u>37 110</u> 35 169	<u>36 491</u> 35 169	<u>36 898</u> 36 192	<u>39 028</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012									
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400						
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404						

					,	.	-	-	-	-	-	.
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>25 675</u> 24 824	<u>25 810</u> 24 824	<u>26 899</u> 26 227	<u>26 587</u> 25 919	<u>26 496</u> 24 824	<u>26 294</u> 24 824	<u>26 130</u> 24 824	
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>27 115</u> 26 244	<u>27 251</u> 26 244	<u>28 336</u> 27 646	<u>28 024</u> 27 338	<u>27 941</u> 26 244	<u>27 737</u> 26 244	<u>27 572</u> 26 244	
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119							

**226-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>541 042</u> 525 273							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>763 989</u> 746 330	<u>766 116</u> 746 330	<u>783 089</u> 768 261	<u>778 214</u> 763 444	<u>776 908</u> 746 330	<u>773 723</u> 746 330	<u>771 145</u> 746 330	



				,	-	-	-	-	-	-
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>26 230</u> 24 824	<u>27 734</u> 24 824	<u>27 114</u> 24 824	<u>26 302</u> 24 824	<u>26 839</u> 26 169	<u>29 629</u> 24 824
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>27 673</u> 26 244	<u>29 186</u> 26 244	<u>28 562</u> 26 244	<u>27 746</u> 26 244	<u>28 277</u> 27 587	<u>31 092</u> 26 244
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7						
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5						

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>772 718</u> 746 330	<u>796 382</u> 746 330	<u>786 629</u> 746 330	<u>773 852</u> 746 330	<u>782 162</u> 767 346	<u>826 197</u> 746 330

						-	-	-	-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>601 048</u> 582 378						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>764 724</u> 744 181	<u>767 562</u> 744 181	<u>790 210</u> 773 445	<u>783 705</u> 767 017	<u>781 962</u> 744 181	<u>777 713</u> 744 181	<u>774 272</u> 744 181
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 205 757</u> 1 173 235	<u>1 210 266</u> 1 173 235	<u>1 246 236</u> 1 219 713	<u>1 235 904</u> 1 209 504	<u>1 233 136</u> 1 173 235	<u>1 226 387</u> 1 173 235	<u>1 220 922</u> 1 173 235
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 570 408</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 615 684</u> 1 583 389	<u>1 604 128</u> 1 571 970	<u>1 601 032</u> 1 531 402	<u>1 593 483</u> 1 531 402	<u>1 587 370</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 494 769</u> 1 455 174	<u>1 500 179</u> 1 455 174	<u>1 543 343</u> 1 510 948	<u>1 530 945</u> 1 498 697	<u>1 527 623</u> 1 455 174	<u>1 519 524</u> 1 455 174	<u>1 512 966</u> 1 455 174
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>571 670</u> 553 416	<u>574 508</u> 553 416	<u>597 156</u> 582 680	<u>590 651</u> 576 252	<u>588 908</u> 553 416	<u>584 659</u> 553 416	<u>581 218</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>972 489</u> 943 853	<u>976 720</u> 943 853	<u>1 010 479</u> 987 474	<u>1 000 782</u> 977 892	<u>998 184</u> 943 853	<u>991 850</u> 943 853	<u>986 721</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 030 617</u> 1 000 171	<u>1 035 126</u> 1 000 171	<u>1 071 096</u> 1 046 650	<u>1 060 764</u> 1 036 441	<u>1 057 996</u> 1 000 171	<u>1 051 247</u> 1 000 171	<u>1 045 782</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 142 490</u> 1 108 558	<u>1 147 533</u> 1 108 558	<u>1 187 766</u> 1 160 545	<u>1 176 210</u> 1 149 126	<u>1 173 114</u> 1 108 558	<u>1 165 565</u> 1 108 558	<u>1 159 452</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 280 908</u> 1 245 334	<u>1 285 950</u> 1 245 334	<u>1 326 184</u> 1 297 321	<u>1 314 627</u> 1 285 902	<u>1 311 531</u> 1 245 334	<u>1 303 982</u> 1 245 334	<u>1 297 870</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 143 117</u> 1 107 692	<u>1 148 527</u> 1 107 692	<u>1 191 691</u> 1 163 466	<u>1 179 293</u> 1 151 215	<u>1 175 971</u> 1 107 692	<u>1 167 872</u> 1 107 692	<u>1 161 314</u> 1 107 692

					-	-	-	-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>776 371</u> 744 181	<u>807 949</u> 744 181	<u>794 934</u> 744 181	<u>777 885</u> 744 181	<u>788 974</u> 772 223	<u>847 733</u> 744 181
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 224 256</u> 1 173 235	<u>1 274 409</u> 1 173 235	<u>1 253 738</u> 1 173 235	<u>1 226 660</u> 1 173 235	<u>1 244 272</u> 1 217 773	<u>1 337 596</u> 1 173 235
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 591 099</u> 1 531 402	<u>1 647 196</u> 1 531 402	<u>1 624 076</u> 1 531 402	<u>1 593 788</u> 1 531 402	<u>1 613 488</u> 1 581 218	<u>1 717 872</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 516 967</u> 1 455 174	<u>1 577 151</u> 1 455 174	<u>1 552 346</u> 1 455 174	<u>1 519 852</u> 1 455 174	<u>1 540 986</u> 1 508 620	<u>1 652 975</u> 1 455 174
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>583 317</u> 553 416	<u>614 895</u> 553 416	<u>601 880</u> 553 416	<u>584 831</u> 553 416	<u>595 920</u> 581 458	<u>654 679</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>989 850</u> 943 853	<u>1 036 919</u> 943 853	<u>1 017 520</u> 943 853	<u>992 106</u> 943 853	<u>1 008 635</u> 985 652	<u>1 096 221</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 049 116</u> 1 000 171	<u>1 099 269</u> 1 000 171	<u>1 078 598</u> 1 000 171	<u>1 051 520</u> 1 000 171	<u>1 069 132</u> 1 044 709	<u>1 162 455</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 163 181</u> 1 108 558	<u>1 219 278</u> 1 108 558	<u>1 196 158</u> 1 108 558	<u>1 165 871</u> 1 108 558	<u>1 185 570</u> 1 158 375	<u>1 289 954</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 301 598</u> 1 245 334	<u>1 357 696</u> 1 245 334	<u>1 334 575</u> 1 245 334	<u>1 304 288</u> 1 245 334	<u>1 323 987</u> 1 295 150	<u>1 428 371</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 165 315</u> 1 107 692	<u>1 225 499</u> 1 107 692	<u>1 200 694</u> 1 107 692	<u>1 168 200</u> 1 107 692	<u>1 189 334</u> 1 161 138	<u>1 301 323</u> 1 107 692

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 059 793</u> <u>1 028 078</u>							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 236 701</u> <u>1 199 330</u>							
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>322 538</u> <u>312 164</u>							
226-102-0200	13015-2012	.										
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>186 868</u> <u>178 982</u>	<u>188 271</u> <u>178 982</u>	<u>199 461</u> <u>193 442</u>	<u>196 247</u> <u>190 266</u>	<u>195 386</u> <u>178 982</u>	<u>193 286</u> <u>178 982</u>	<u>191 586</u> <u>178 982</u>	
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>208 628</u> <u>198 463</u>	<u>210 760</u> <u>198 463</u>	<u>243 411</u> <u>198 463</u>	<u>237 992</u> <u>198 463</u>	<u>217 304</u> <u>198 463</u>	<u>217 717</u> <u>198 463</u>	<u>215 541</u> <u>198 463</u>	
226-102-0300	25912-2015	.										
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>197 153</u> <u>189 145</u>	<u>198 556</u> <u>189 145</u>	<u>209 746</u> <u>203 605</u>	<u>206 532</u> <u>200 429</u>	<u>205 671</u> <u>189 145</u>	<u>203 571</u> <u>189 145</u>	<u>201 871</u> <u>189 145</u>	
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>279 062</u> <u>268 463</u>	<u>280 866</u> <u>268 463</u>	<u>295 254</u> <u>287 055</u>	<u>291 121</u> <u>282 971</u>	<u>290 014</u> <u>268 463</u>	<u>287 314</u> <u>268 463</u>	<u>285 128</u> <u>268 463</u>	
226-102-0400	13015-2012	.										
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>126 521</u> <u>121 848</u>	<u>127 306</u> <u>121 848</u>	<u>133 567</u> <u>129 939</u>	<u>131 769</u> <u>128 162</u>	<u>131 287</u> <u>121 848</u>	<u>130 112</u> <u>121 848</u>	<u>129 161</u> <u>121 848</u>	
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>218 970</u> <u>210 636</u>	<u>220 389</u> <u>210 636</u>	<u>231 713</u> <u>225 268</u>	<u>228 461</u> <u>222 054</u>	<u>227 589</u> <u>210 636</u>	<u>225 465</u> <u>210 636</u>	<u>223 744</u> <u>210 636</u>	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>400 398</u> <u>385 188</u>	<u>402 986</u> <u>385 188</u>	<u>423 635</u> <u>411 870</u>	<u>417 704</u> <u>406 009</u>	<u>416 115</u> <u>385 188</u>	<u>412 241</u> <u>385 188</u>	<u>409 104</u> <u>385 188</u>	
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>266 464</u> <u>255 879</u>	<u>268 300</u> <u>255 879</u>	<u>282 955</u> <u>274 815</u>	<u>278 746</u> <u>270 655</u>	<u>277 618</u> <u>255 879</u>	<u>274 868</u> <u>255 879</u>	<u>272 642</u> <u>255 879</u>	

					-	-	-	-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>192 623</u> 178 982	<u>208 226</u> 178 982	<u>201 795</u> 178 982	<u>193 371</u> 178 982	<u>198 850</u> 192 838	<u>227 884</u> 178 982
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>202 908</u> 189 145	<u>218 511</u> 189 145	<u>212 080</u> 189 145	<u>203 656</u> 189 145	<u>209 135</u> 203 001	<u>238 169</u> 189 145
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>286 462</u> 268 463	<u>306 523</u> 268 463	<u>298 255</u> 268 463	<u>287 424</u> 268 463	<u>294 468</u> 286 279	<u>331 798</u> 268 463
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>129 741</u> 121 848	<u>138 471</u> 121 848	<u>134 873</u> 121 848	<u>130 160</u> 121 848	<u>133 225</u> 129 601	<u>149 471</u> 121 848
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>224 794</u> 210 636	<u>240 583</u> 210 636	<u>234 075</u> 210 636	<u>225 551</u> 210 636	<u>231 095</u> 224 657	<u>260 475</u> 210 636
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>411 017</u> 385 188	<u>439 809</u> 385 188	<u>427 942</u> 385 188	<u>412 398</u> 385 188	<u>422 508</u> 410 756	<u>476 083</u> 385 188
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>274 000</u> 255 879	<u>294 433</u> 255 879	<u>286 011</u> 255 879	<u>274 980</u> 255 879	<u>282 155</u> 274 024	<u>320 176</u> 255 879

						-	-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>103 251</u> 99 056	<u>103 985</u> 99 056	<u>109 847</u> 106 631	<u>108 163</u> 104 967	<u>107 712</u> 99 056	<u>106 612</u> 99 056	<u>105 722</u> 99 056
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>212 598</u> 205 446	<u>213 743</u> 205 446	<u>222 882</u> 217 255	<u>220 257</u> 214 661	<u>219 554</u> 205 446	<u>217 839</u> 205 446	<u>216 451</u> 205 446
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>128 850</u> 123 677	<u>129 751</u> 123 677	<u>136 945</u> 132 973	<u>134 879</u> 130 931	<u>134 325</u> 123 677	<u>132 976</u> 123 677	<u>131 883</u> 123 677
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>238 535</u> 229 875	<u>239 978</u> 229 875	<u>251 489</u> 244 748	<u>248 182</u> 241 481	<u>247 297</u> 229 875	<u>245 137</u> 229 875	<u>243 388</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 275</u> 190 524	<u>199 611</u> 190 524	<u>210 269</u> 204 296	<u>207 208</u> 201 271	<u>206 387</u> 190 524	<u>204 388</u> 190 524	<u>202 768</u> 190 524
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>243 886</u> 234 109	<u>245 589</u> 234 109	<u>259 178</u> 251 668	<u>255 275</u> 247 811	<u>254 229</u> 234 109	<u>251 679</u> 234 109	<u>249 615</u> 234 109
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>333 468</u> 319 659	<u>335 906</u> 319 659	<u>355 357</u> 344 792	<u>349 770</u> 339 271	<u>348 273</u> 319 659	<u>344 623</u> 319 659	<u>341 668</u> 319 659
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>418 447</u> 400 930	<u>421 553</u> 400 930	<u>446 332</u> 432 949	<u>439 215</u> 425 916	<u>437 308</u> 400 930	<u>432 659</u> 400 930	<u>428 894</u> 400 930
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>26 015</u> 24 964	<u>26 199</u> 24 964	<u>27 664</u> 26 858	<u>27 243</u> 26 442	<u>27 131</u> 24 964	<u>26 856</u> 24 964	<u>26 633</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>33 056</u> 31 652	<u>33 307</u> 31 652	<u>35 305</u> 34 234	<u>34 731</u> 33 667	<u>34 577</u> 31 652	<u>34 202</u> 31 652	<u>33 899</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>48 028</u> 45 973	<u>48 395</u> 45 973	<u>51 326</u> 49 760	<u>50 484</u> 48 928	<u>50 259</u> 45 973	<u>49 709</u> 45 973	<u>49 263</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>253 683</u> 244 938	<u>255 102</u> 244 938	<u>266 426</u> 259 570	<u>263 174</u> 256 356	<u>262 302</u> 244 938	<u>260 178</u> 244 938	<u>258 457</u> 244 938
226-102-0600	21924.0-84	3									

					-	-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>106 265</u> 99 056	<u>114 438</u> 99 056	<u>111 070</u> 99 056	<u>106 657</u> 99 056	<u>109 527</u> 106 314	<u>124 735</u> 99 056
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>217 298</u> 205 446	<u>230 040</u> 205 446	<u>224 789</u> 205 446	<u>217 909</u> 205 446	<u>222 383</u> 216 762	<u>246 095</u> 205 446
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>132 549</u> 123 677	<u>142 580</u> 123 677	<u>138 446</u> 123 677	<u>133 030</u> 123 677	<u>136 553</u> 132 584	<u>155 217</u> 123 677
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>244 455</u> 229 875	<u>260 504</u> 229 875	<u>253 889</u> 229 875	<u>245 224</u> 229 875	<u>250 860</u> 244 127	<u>280 724</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>203 756</u> 190 524	<u>218 616</u> 190 524	<u>212 492</u> 190 524	<u>204 469</u> 190 524	<u>209 687</u> 203 721	<u>237 338</u> 190 524
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>250 874</u> 234 109	<u>269 821</u> 234 109	<u>262 012</u> 234 109	<u>251 783</u> 234 109	<u>258 436</u> 250 934	<u>293 691</u> 234 109
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>343 471</u> 319 659	<u>370 591</u> 319 659	<u>359 413</u> 319 659	<u>344 771</u> 319 659	<u>354 295</u> 343 742	<u>404 758</u> 319 659
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>431 190</u> 400 930	<u>465 740</u> 400 930	<u>451 501</u> 400 930	<u>432 847</u> 400 930	<u>444 979</u> 431 612	<u>509 269</u> 400 930
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>26 769</u> 24 964	<u>28 812</u> 24 964	<u>27 970</u> 24 964	<u>26 867</u> 24 964	<u>27 584</u> 26 779	<u>31 386</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>34 084</u> 31 652	<u>36 870</u> 31 652	<u>35 722</u> 31 652	<u>34 218</u> 31 652	<u>35 196</u> 34 126	<u>40 381</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>49 535</u> 45 973	<u>53 622</u> 45 973	<u>51 937</u> 45 973	<u>49 731</u> 45 973	<u>51 166</u> 49 602	<u>58 770</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>259 507</u> 244 938	<u>275 296</u> 244 938	<u>268 788</u> 244 938	<u>260 264</u> 244 938	<u>265 808</u> 258 959	<u>295 188</u> 244 938
226-102-0600	21924.0-84	3								

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064							
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>87 228</u> 82 840	<u>88 057</u> 82 840	<u>94 535</u> 91 253	<u>92 665</u> 89 405	<u>92 265</u> 82 840	<u>91 024</u> 82 840	<u>90 018</u> 82 840	
226-102-0700	13015-2012	.										
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 788</u> 9 426							

**226-103.** ,

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.										
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>136 824</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>140 603</u> 137 505	<u>139 730</u> 136 643	<u>139 460</u> 133 446	<u>138 810</u> 133 446	<u>138 284</u> 133 446	
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>158 846</u> 154 262	<u>159 514</u> 154 262	<u>164 842</u> 161 148	<u>163 312</u> 159 635	<u>162 902</u> 154 262	<u>161 902</u> 154 262	<u>161 092</u> 154 262	
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>130 694</u> 127 389	<u>131 128</u> 127 389	<u>134 592</u> 131 865	<u>133 597</u> 130 882	<u>133 330</u> 127 389	<u>132 681</u> 127 389	<u>132 154</u> 127 389	
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>168 724</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>173 822</u> 170 281	<u>172 521</u> 168 996	<u>172 172</u> 164 429	<u>171 322</u> 164 429	<u>170 634</u> 164 429	
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>168 724</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>173 666</u> 169 736	<u>172 524</u> 168 609	<u>172 172</u> 164 429	<u>171 322</u> 164 429	<u>170 634</u> 164 429	



					-	-	-	-	-	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>90 631</u> 82 840	<u>99 860</u> 82 840	<u>96 056</u> 82 840	<u>91 074</u> 82 840	<u>94 180</u> 90 902	<u>111 486</u> 82 840
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210						

					-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 828</u> 135 752	<u>142 571</u> 136 182	<u>139 264</u> 136 182	<u>138 837</u> 133 446	<u>140 429</u> 137 334	<u>144 455</u> 137 334
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>161 586</u> 154 262	<u>169 016</u> 154 262	<u>165 954</u> 154 262	<u>161 942</u> 154 262	<u>164 551</u> 160 860	<u>178 377</u> 154 262
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>132 475</u> 127 389	<u>137 305</u> 127 389	<u>135 314</u> 127 389	<u>132 707</u> 127 389	<u>134 403</u> 131 678	<u>143 390</u> 127 389
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>171 054</u> 164 429	<u>177 369</u> 164 429	<u>174 766</u> 164 429	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 574</u> 170 037	<u>185 326</u> 164 429
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>171 345</u> 167 443	<u>176 240</u> 168 006	<u>171 915</u> 168 006	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 438</u> 169 512	<u>178 703</u> 169 512

						-	-	-	-	-	-
226-103-0700	13015-2012	.									
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>154 211</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>160 058</u> 156 464	<u>158 566</u> 154 989	<u>158 166</u> 149 750	<u>157 191</u> 149 750	<u>156 402</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>154 211</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>160 058</u> 156 464	<u>158 566</u> 154 989	<u>158 166</u> 149 750	<u>157 191</u> 149 750	<u>156 402</u> 149 750
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>319 503</u> 309 464	<u>321 050</u> 309 464	<u>333 386</u> 325 405	<u>329 843</u> 321 903	<u>328 893</u> 309 464	<u>326 579</u> 309 464	<u>324 704</u> 309 464
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>533 059</u> 515 830	<u>535 758</u> 515 830	<u>557 286</u> 543 649	<u>551 103</u> 537 538	<u>549 446</u> 515 830	<u>545 406</u> 515 830	<u>542 136</u> 515 830
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 928</u> 11 386						
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 535</u> 7 192						
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>361 955</u> 347 268	<u>364 526</u> 347 268	<u>385 043</u> 373 778	<u>379 150</u> 367 955	<u>377 571</u> 347 268	<u>373 721</u> 347 268	<u>370 604</u> 347 268
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>388 531</u> 372 652	<u>391 320</u> 372 652	<u>413 568</u> 401 400	<u>407 178</u> 395 085	<u>405 466</u> 372 652	<u>401 291</u> 372 652	<u>397 911</u> 372 652
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>411 639</u> 395 752						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>439 427</u> 422 467						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>510 005</u> 491 135						
226-103-1700	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
226-103-0700	13015-2012	.								
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>156 883</u> 149 750	<u>164 127</u> 149 750	<u>161 142</u> 149 750	<u>157 230</u> 149 750	<u>159 774</u> 156 183	<u>173 254</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>156 883</u> 149 750	<u>164 127</u> 149 750	<u>161 142</u> 149 750	<u>157 230</u> 149 750	<u>159 774</u> 156 183	<u>173 254</u> 149 750
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>325 848</u> 309 464	<u>343 048</u> 309 464	<u>335 959</u> 309 464	<u>326 672</u> 309 464	<u>332 712</u> 324 739	<u>364 719</u> 309 464
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>544 131</u> 515 830	<u>574 148</u> 515 830	<u>561 777</u> 515 830	<u>545 570</u> 515 830	<u>556 111</u> 542 487	<u>611 967</u> 515 830
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380						
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240						
226-103-1600	13015-2012	.								
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>372 506</u> 347 268	<u>401 112</u> 347 268	<u>389 322</u> 347 268	<u>373 877</u> 347 268	<u>383 922</u> 372 671	<u>437 151</u> 347 268
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>399 973</u> 372 652	<u>430 994</u> 372 652	<u>418 208</u> 372 652	<u>401 460</u> 372 652	<u>412 353</u> 400 199	<u>470 076</u> 372 652
226-103-1603	600 -	.	1	9650						
226-103-1604	650 -	.	1	10300						
226-103-1605	700 -	.	1	10950						
226-103-1700	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 840</u> 101 739						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 642</u> 166 602	<u>170 205</u> 164 194	<u>169 452</u> 155 268	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268
226-103-1706	480.63.50- III	.	1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 975</u> 167 765	<u>170 196</u> 165 020	<u>169 452</u> 155 268	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>190 054</u> 182 062	<u>191 473</u> 182 062	<u>202 407</u> 195 332	<u>199 554</u> 192 513	<u>198 673</u> 182 062	<u>196 548</u> 182 062	<u>194 828</u> 182 062
226-103-1708	565.63.50- III	.	1	4250	<u>190 054</u> 182 063	<u>191 473</u> 182 063	<u>202 797</u> 196 695	<u>199 544</u> 193 481	<u>198 673</u> 182 063	<u>196 548</u> 182 063	<u>194 828</u> 182 063
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>128 880</u> 123 977	<u>129 715</u> 123 977	<u>136 376</u> 132 584	<u>134 463</u> 130 694	<u>133 951</u> 123 977	<u>132 701</u> 123 977	<u>131 689</u> 123 977
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>140 270</u> 134 692	<u>141 238</u> 134 692	<u>148 965</u> 144 676	<u>146 746</u> 142 483	<u>146 151</u> 134 692	<u>144 701</u> 134 692	<u>143 527</u> 134 692
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>168 928</u> 162 065	<u>170 131</u> 162 065	<u>179 723</u> 174 459	<u>176 967</u> 171 737	<u>176 229</u> 162 065	<u>174 430</u> 162 065	<u>172 972</u> 162 065
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>217 663</u> 209 277	<u>219 099</u> 209 277	<u>230 556</u> 224 081	<u>227 265</u> 220 829	<u>226 383</u> 209 277	<u>224 234</u> 209 277	<u>222 493</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>188 903</u> 181 911	<u>190 078</u> 181 911	<u>199 457</u> 194 030	<u>196 763</u> 191 368	<u>196 041</u> 181 911	<u>194 282</u> 181 911	<u>192 857</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 101</u> 16 915	<u>18 342</u> 16 915	<u>20 260</u> 19 394	<u>19 709</u> 18 849	<u>19 562</u> 16 915	<u>19 202</u> 16 915	<u>18 910</u> 16 915
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>22 648</u> 21 083	<u>22 969</u> 21 083	<u>25 527</u> 24 389	<u>24 792</u> 23 663	<u>24 595</u> 21 083	<u>24 115</u> 21 083	<u>23 726</u> 21 083
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>46 930</u> 44 848	<u>47 308</u> 44 848	<u>50 318</u> 48 739	<u>49 454</u> 47 884	<u>49 222</u> 44 848	<u>48 657</u> 44 848	<u>48 200</u> 44 848

					-	-	-	-	-	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>167 686</u> 161 705	<u>178 138</u> 162 907	<u>168 903</u> 162 907	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 157</u> 166 122	<u>183 398</u> 166 122
226-103-1706	480.63.50- III	.	1	3630	<u>167 064</u> 155 268	<u>180 550</u> 155 268	<u>174 992</u> 155 268	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 447</u> 167 244	<u>197 540</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>196 605</u> 189 599	<u>208 842</u> 191 006	<u>198 030</u> 191 006	<u>196 634</u> 182 062	<u>201 839</u> 194 771	<u>215 000</u> 194 771
226-103-1708	565.63.50- III	.	1	4250	<u>195 877</u> 182 063	<u>211 666</u> 182 063	<u>205 159</u> 182 063	<u>196 634</u> 182 063	<u>202 179</u> 196 084	<u>231 558</u> 182 063
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>132 306</u> 123 977	<u>141 594</u> 123 977	<u>137 766</u> 123 977	<u>132 751</u> 123 977	<u>136 013</u> 132 225	<u>153 295</u> 123 977
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>144 244</u> 134 692	<u>155 017</u> 134 692	<u>150 577</u> 134 692	<u>144 760</u> 134 692	<u>148 543</u> 144 259	<u>168 591</u> 134 692
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>173 861</u> 162 065	<u>187 235</u> 162 065	<u>181 723</u> 162 065	<u>174 502</u> 162 065	<u>179 199</u> 173 942	<u>204 085</u> 162 065
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>223 555</u> 209 277	<u>239 530</u> 209 277	<u>232 946</u> 209 277	<u>224 321</u> 209 277	<u>229 930</u> 223 463	<u>259 656</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>193 726</u> 181 911	<u>206 803</u> 181 911	<u>201 413</u> 181 911	<u>194 353</u> 181 911	<u>198 945</u> 193 524	<u>223 278</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>19 088</u> 16 915	<u>21 763</u> 16 915	<u>20 660</u> 16 915	<u>19 216</u> 16 915	<u>20 155</u> 19 290	<u>25 133</u> 16 915
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>23 963</u> 21 083	<u>27 530</u> 21 083	<u>26 060</u> 21 083	<u>24 134</u> 21 083	<u>25 387</u> 24 251	<u>32 023</u> 21 083
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 479</u> 44 848	<u>52 677</u> 44 848	<u>50 946</u> 44 848	<u>48 680</u> 44 848	<u>50 154</u> 48 576	<u>57 966</u> 44 848

						-	-	-	-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 378</u> 5 230	<u>5 399</u> 5 230	<u>5 564</u> 5 444	<u>5 516</u> 5 397	<u>5 504</u> 5 230	<u>5 473</u> 5 230	<u>5 447</u> 5 230
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>30 546</u> 29 438	<u>30 731</u> 29 438	<u>32 204</u> 31 341	<u>31 781</u> 30 923	<u>31 668</u> 29 438	<u>31 391</u> 29 438	<u>31 167</u> 29 438

**226-104.**

						-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 562 658</u> 9 307 223	<u>9 673 118</u> 9 307 223	<u>9 760 654</u> 9 552 355	<u>9 706 162</u> 9 498 510	<u>9 958 021</u> 9 307 223	<u>9 878 617</u> 9 307 223	<u>9 791 143</u> 9 307 223
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 226 172</u> 2 160 474	<u>2 256 735</u> 2 160 474	<u>2 280 955</u> 2 228 298	<u>2 265 878</u> 2 213 400	<u>2 335 563</u> 2 160 474	<u>2 313 594</u> 2 160 474	<u>2 289 391</u> 2 160 474
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 903 351</u> 2 829 223	<u>2 934 224</u> 2 829 223	<u>2 958 689</u> 2 897 736	<u>2 943 459</u> 2 882 687	<u>3 013 852</u> 2 829 223	<u>2 991 659</u> 2 829 223	<u>2 967 211</u> 2 829 223
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801						

					-	-	-	-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.								
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 463</u> 5 230	<u>5 693</u> 5 230	<u>5 598</u> 5 230	<u>5 474</u> 5 230	<u>5 555</u> 5 435	<u>5 983</u> 5 230
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>31 304</u> 29 438	<u>33 358</u> 29 438	<u>32 512</u> 29 438	<u>31 403</u> 29 438	<u>32 124</u> 31 262	<u>35 947</u> 29 438

					-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 853 542</u> 9 307 223	<u>10 447 847</u> 9 307 223	<u>10 200 412</u> 9 307 223	<u>9 854 695</u> 9 307 223	<u>9 750 296</u> 9 542 120	<u>11 194 330</u> 9 307 223
226-104-0103	-21	.	1	19700						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 306 656</u> 2 160 474	<u>2 471 091</u> 2 160 474	<u>2 402 630</u> 2 160 474	<u>2 306 975</u> 2 160 474	<u>2 278 089</u> 2 225 466	<u>2 677 632</u> 2 160 474
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 984 651</u> 2 829 223	<u>3 150 756</u> 2 829 223	<u>3 081 599</u> 2 829 223	<u>2 984 973</u> 2 829 223	<u>2 955 794</u> 2 894 875	<u>3 359 394</u> 2 829 223
226-104-0106	-22,16	.	1	19900						
226-104-0107	-24	.	1	22600						

						-	-	-	-	-	-
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 721 197</u> 2 643 843	<u>2 756 259</u> 2 643 843	<u>2 784 044</u> 2 721 651	<u>2 766 747</u> 2 704 560	<u>2 846 691</u> 2 643 843	<u>2 821 487</u> 2 643 843	<u>2 793 722</u> 2 643 843
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 555 946</u> 4 426 711	<u>4 614 433</u> 4 426 711	<u>4 660 783</u> 4 556 507	<u>4 631 930</u> 4 527 996	<u>4 765 288</u> 4 426 711	<u>4 723 244</u> 4 426 711	<u>4 676 927</u> 4 426 711
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 245 984</u> 9 011 661	<u>9 342 947</u> 9 011 661	<u>9 419 786</u> 9 226 839	<u>9 371 954</u> 9 179 574	<u>9 593 037</u> 9 011 661	<u>9 523 336</u> 9 011 661	<u>9 446 550</u> 9 011 661
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 575 485</u> 2 508 438	<u>2 603 876</u> 2 508 438	<u>2 626 375</u> 2 571 442	<u>2 612 369</u> 2 557 602	<u>2 677 102</u> 2 508 438	<u>2 656 694</u> 2 508 438	<u>2 634 211</u> 2 508 438
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 052 420</u> 2 973 732	<u>3 085 465</u> 2 973 732	<u>3 111 652</u> 3 047 065	<u>3 095 351</u> 3 030 957	<u>3 170 696</u> 2 973 732	<u>3 146 942</u> 2 973 732	<u>3 120 773</u> 2 973 732
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 081 320</u> 4 948 250	<u>5 137 946</u> 4 948 250	<u>5 182 821</u> 5 073 914	<u>5 154 886</u> 5 046 311	<u>5 283 999</u> 4 948 250	<u>5 243 293</u> 4 948 250	<u>5 198 451</u> 4 948 250
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 532 407</u> 1 487 902	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 569 114</u> 1 533 348	<u>1 559 011</u> 1 523 365	<u>1 605 704</u> 1 487 902	<u>1 590 983</u> 1 487 902	<u>1 574 766</u> 1 487 902
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 939 396</u> 1 883 482	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 985 280</u> 1 940 289	<u>1 972 652</u> 1 927 811	<u>2 031 018</u> 1 883 482	<u>2 012 617</u> 1 883 482	<u>1 992 346</u> 1 883 482
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 424 066</u> 2 355 821	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 479 127</u> 2 423 990	<u>2 463 973</u> 2 409 016	<u>2 534 013</u> 2 355 821	<u>2 511 931</u> 2 355 821	<u>2 487 606</u> 2 355 821
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 011 885</u> 2 924 500	<u>3 052 066</u> 2 924 500	<u>3 083 908</u> 3 013 670	<u>3 064 086</u> 2 994 083	<u>3 155 703</u> 2 924 500	<u>3 126 819</u> 2 924 500	<u>3 094 999</u> 2 924 500
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 528 364</u> 3 427 473	<u>3 574 285</u> 3 427 473	<u>3 610 676</u> 3 529 382	<u>3 588 023</u> 3 506 997	<u>3 692 728</u> 3 427 473	<u>3 659 717</u> 3 427 473	<u>3 623 351</u> 3 427 473
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>5 825 564</u> 5 666 313	<u>5 895 687</u> 5 666 313	<u>5 951 258</u> 5 821 930	<u>5 916 665</u> 5 787 747	<u>6 076 553</u> 5 666 313	<u>6 026 145</u> 5 666 313	<u>5 970 613</u> 5 666 313



					-	-	-	-	-	-
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 813 528</u> 2 643 843	<u>3 002 170</u> 2 643 843	<u>2 923 630</u> 2 643 843	<u>2 813 894</u> 2 643 843	<u>2 780 756</u> 2 718 403	<u>3 239 115</u> 2 643 843
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 709 967</u> 4 426 711	<u>5 024 648</u> 4 426 711	<u>4 893 633</u> 4 426 711	<u>4 710 577</u> 4 426 711	<u>4 655 299</u> 4 551 088	<u>5 419 907</u> 4 426 711
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 501 325</u> 9 011 661	<u>10 023 011</u> 9 011 661	<u>9 805 810</u> 9 011 661	<u>9 502 337</u> 9 011 661	<u>9 410 694</u> 9 217 855	<u>10 678 281</u> 9 011 661
226-104-0117	-18	.	1	15200						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 650 249</u> 2 508 438	<u>2 802 999</u> 2 508 438	<u>2 739 402</u> 2 508 438	<u>2 650 545</u> 2 508 438	<u>2 623 712</u> 2 568 811	<u>2 994 862</u> 2 508 438
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 139 440</u> 2 973 732	<u>3 317 231</u> 2 973 732	<u>3 243 209</u> 2 973 732	<u>3 139 785</u> 2 973 732	<u>3 108 553</u> 3 044 003	<u>3 540 547</u> 2 973 732
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 230 439</u> 4 948 250	<u>5 535 104</u> 4 948 250	<u>5 408 259</u> 4 948 250	<u>5 231 030</u> 4 948 250	<u>5 177 511</u> 5 068 667	<u>5 917 781</u> 4 948 250
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 586 334</u> 1 487 902	<u>1 696 515</u> 1 487 902	<u>1 650 642</u> 1 487 902	<u>1 586 548</u> 1 487 902	<u>1 567 193</u> 1 531 450	<u>1 834 908</u> 1 487 902
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 006 806</u> 1 883 482	<u>2 144 531</u> 1 883 482	<u>2 087 190</u> 1 883 482	<u>2 007 073</u> 1 883 482	<u>1 982 880</u> 1 937 917	<u>2 317 523</u> 1 883 482
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 504 958</u> 2 355 821	<u>2 670 228</u> 2 355 821	<u>2 601 419</u> 2 355 821	<u>2 505 279</u> 2 355 821	<u>2 476 246</u> 2 421 144	<u>2 877 818</u> 2 355 821
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 117 698</u> 2 924 500	<u>3 333 884</u> 2 924 500	<u>3 243 876</u> 2 924 500	<u>3 118 117</u> 2 924 500	<u>3 080 140</u> 3 009 947	<u>3 605 428</u> 2 924 500
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 649 293</u> 3 427 473	<u>3 896 363</u> 3 427 473	<u>3 793 497</u> 3 427 473	<u>3 649 772</u> 3 427 473	<u>3 606 370</u> 3 525 127	<u>4 206 699</u> 3 427 473
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 010 226</u> 5 666 313	<u>6 387 510</u> 5 666 313	<u>6 230 430</u> 5 666 313	<u>6 010 958</u> 5 666 313	<u>5 944 682</u> 5 815 432	<u>6 861 401</u> 5 666 313

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 200 332</u> 8 965 054	<u>9 298 458</u> 8 965 054	<u>9 376 220</u> 9 182 814	<u>9 327 813</u> 9 134 981	<u>9 551 550</u> 8 965 054	<u>9 481 012</u> 8 965 054	<u>9 403 305</u> 8 965 054	
226-104-0200	13015-2012	.										
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997							
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790							
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916							
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193							
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665							
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404							
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144							
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589							
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915							
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631							
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834							

					-	-	-	-	-	-
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 458 737</u> 8 965 054	<u>9 986 683</u> 8 965 054	<u>9 766 876</u> 8 965 054	<u>9 459 761</u> 8 965 054	<u>9 367 018</u> 9 173 722	<u>10 649 816</u> 8 965 054
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200						
226-104-0204	98	.	1	25600						
226-104-0206	115	.	1	32100						
226-104-0214	165	.	1	53200						
226-104-0219	50	.	1	11700						
226-104-0223	60	.	1	14800						
226-104-0225	73	.	1	20800						
226-104-0229	93	.	1	27800						
226-104-0233	115	.	1	39500						
226-104-0237	135	.	1	50400						
226-104-0243	93	.	1	22800						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>2 894 538</u> <u>2 806 258</u>							

25.

251.

251-3.

251-302.

					,	.	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> <u>4 800 000</u>							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> <u>3 885 787</u>							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> <u>4 500 000</u>							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> <u>3 796 867</u>							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> <u>3 309 930</u>							
251-302-0400	33320-2015	.										

				,	-	-	-	-	-	-
226-104-0245	115	.	1	29600						

				,	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								

						-	-	-	-	-	-
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>19 097</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>20 289</u> 18 500	<u>19 411</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>19 433</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>19 520</u> 18 984	<u>19 618</u> 18 984	<u>21 245</u> 18 984	<u>20 904</u> 18 984	<u>19 957</u> 18 984	<u>19 964</u> 18 984	<u>19 840</u> 18 984

**255.****255-1.****255-101.**

						-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 998</u> 1 839	<u>2 296</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 433</u> 2 103	<u>2 393</u> 2 103	<u>2 360</u> 2 103
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>953</u> 881	<u>1 087</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 147</u> 1 000	<u>1 129</u> 1 000	<u>1 115</u> 1 000

**255-102.**

						-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									

					-	-	-	-	-	-
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 380</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>19 905</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>21 394</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 434</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>19 011</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>20 649</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>19 923</u> 18 984	<u>20 884</u> 18 984	<u>20 490</u> 18 984	<u>19 947</u> 18 984	<u>21 573</u> 18 984	<u>22 098</u> 18 984

					-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 380</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 557</u> 2 103	<u>2 394</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 123</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 201</u> 1 000	<u>1 130</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								

						-	-	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 423</u> 2 298						
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 760</u> 2 628						
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 612</u> 2 426	<u>2 659</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>2 805</u> 2 426	<u>2 814</u> 2 426	<u>2 766</u> 2 426
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 565</u> 3 360	<u>3 612</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>3 758</u> 3 360	<u>3 767</u> 3 360	<u>3 718</u> 3 360
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 319</u> 3 040	<u>3 281</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 528</u> 2 955	<u>3 455</u> 2 955	<u>3 396</u> 2 955
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 050</u> 3 752	<u>4 193</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 440</u> 3 844	<u>4 367</u> 3 844	<u>4 308</u> 3 844
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 913</u> 2 667	<u>2 979</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 183</u> 2 667	<u>3 196</u> 2 667	<u>3 128</u> 2 667
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 605</u> 3 345	<u>3 671</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 887</u> 3 345	<u>3 820</u> 3 345
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>3 837</u> 3 480	<u>3 717</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 046</u> 3 299	<u>3 949</u> 3 299	<u>3 870</u> 3 299
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 689</u> 4 310	<u>4 871</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 201</u> 4 424	<u>5 104</u> 4 424	<u>5 025</u> 4 424

26.

261.

261-1.



					-	-	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 793</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 080</u> 2 426	<u>2 800</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 745</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 033</u> 3 360	<u>3 753</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 432</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 751</u> 2 955	<u>3 458</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 344</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 663</u> 3 844	<u>4 370</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 166</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 568</u> 2 667	<u>3 176</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 857</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 260</u> 3 345	<u>3 868</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>3 918</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 344</u> 3 299	<u>3 953</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 073</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 498</u> 4 424	<u>5 107</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424

**261-101.**

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395

[illegible]

					,	.	-	-	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

**8.04-08-2023**

242

[illegible]

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная