

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		25
212.	, , ,	27
212-1.		27
212-2.		97
212-3.		100
212-4.		100
212-5.		106
212-6.	,	112
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	120
22.		128
221.		128
221-1.		128
222.	,	134
222-1.	, ,	134
222-2.	,	148
222-3.	, ,	152
225.		154

8.04-08-2023

IV

225-1.	154
225-2.	162
226.	190
226-1.	190
25.	196
251.	196
251-3.	196
255.	198
255-1.	198
26.	214
261.	214
261-1.	215

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					, . -	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$

211-102.

					,	. -
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234

211-103.

							-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200										
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 984</u>	<u>8 565</u>	<u>8 591</u>	<u>5 785</u>	<u>8 903</u>	<u>5 905</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 959</u>	<u>8 536</u>	<u>8 560</u>	<u>5 744</u>	<u>8 871</u>	<u>5 893</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>	<u>5 880</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>	<u>5 880</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>	<u>5 880</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 826</u>	<u>8 394</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>8 725</u>	<u>5 868</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 777</u>	<u>8 336</u>	<u>8 433</u>	<u>5 014</u>	<u>8 662</u>	<u>5 843</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 826</u>	<u>8 394</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>8 725</u>	<u>5 868</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 122</u>	<u>8 713</u>	<u>8 668</u>	<u>5 883</u>	<u>9 058</u>	<u>5 983</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 097</u>	<u>8 684</u>	<u>8 637</u>	<u>5 841</u>	<u>9 026</u>	<u>5 970</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 072</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>	<u>5 958</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 611</u>	<u>10 062</u>	<u>8 268</u>	<u>9 248</u>	<u>4 698</u> 4 058
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 586</u>	<u>10 020</u>	<u>8 240</u>	<u>9 182</u>	<u>4 695</u> 4 058
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 116</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 116</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 116</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 142</u>	<u>9 050</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 488</u>	<u>9 852</u>	<u>8 086</u>	<u>8 918</u>	<u>4 680</u> 4 058
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 142</u>	<u>8 592</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 688</u>	<u>10 139</u>	<u>8 349</u>	<u>9 322</u>	<u>4 776</u> 4 134
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 664</u>	<u>10 097</u>	<u>8 321</u>	<u>9 255</u>	<u>4 772</u> 4 134
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 189</u>	<u>4 768</u> 4 134

							-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 072</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>	<u>5 958</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 072</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>	<u>5 958</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 962</u>	<u>8 540</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>8 877</u>	<u>5 946</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 911</u>	<u>8 481</u>	<u>8 511</u>	<u>5 098</u>	<u>8 814</u>	<u>5 921</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 962</u>	<u>8 540</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>8 877</u>	<u>5 946</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 266</u>	<u>8 868</u>	<u>8 749</u>	<u>5 984</u>	<u>9 219</u>	<u>6 063</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 240</u>	<u>8 838</u>	<u>8 717</u>	<u>5 941</u>	<u>9 187</u>	<u>6 051</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 215</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>	<u>6 038</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 215</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>	<u>6 038</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 215</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>	<u>6 038</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 102</u>	<u>8 692</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 035</u>	<u>6 026</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 051</u>	<u>8 632</u>	<u>8 591</u>	<u>5 185</u>	<u>8 970</u>	<u>6 001</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 189</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 189</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 222</u>	<u>9 122</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 566</u>	<u>9 929</u>	<u>8 166</u>	<u>8 989</u>	<u>4 757</u> 4 134
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 222</u>	<u>8 656</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 768</u>	<u>10 219</u>	<u>8 432</u>	<u>9 398</u>	<u>4 856</u> 4 212
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 744</u>	<u>10 177</u>	<u>8 404</u>	<u>9 331</u>	<u>4 852</u> 4 212
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 264</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 264</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 264</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 305</u>	<u>9 197</u>	<u>4 845</u> 4 212
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 646</u>	<u>10 009</u>	<u>8 249</u>	<u>9 063</u>	<u>4 838</u> 4 212

							-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 102</u>	<u>8 692</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 035</u>	<u>6 026</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 415</u>	<u>9 029</u>	<u>8 832</u>	<u>6 089</u>	<u>9 386</u>	<u>6 146</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 389</u>	<u>8 998</u>	<u>8 801</u>	<u>6 045</u>	<u>9 353</u>	<u>6 134</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 363</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>	<u>6 122</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 363</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>	<u>6 122</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 363</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>	<u>6 122</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 248</u>	<u>8 849</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 199</u>	<u>6 109</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 196</u>	<u>8 788</u>	<u>8 675</u>	<u>5 275</u>	<u>9 133</u>	<u>6 085</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 248</u>	<u>8 849</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 199</u>	<u>6 109</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 570</u>	<u>9 196</u>	<u>8 919</u>	<u>6 198</u>	<u>9 560</u>	<u>6 233</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 543</u>	<u>9 165</u>	<u>8 887</u>	<u>6 154</u>	<u>9 527</u>	<u>6 221</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 305</u>	<u>8 722</u>	<u>4 845</u> 4 212
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 852</u>	<u>10 303</u>	<u>8 519</u>	<u>9 478</u>	<u>4 940</u> 4 293
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 827</u>	<u>10 261</u>	<u>8 491</u>	<u>9 410</u>	<u>4 936</u> 4 293
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 342</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 342</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 342</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 391</u>	<u>9 275</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 729</u>	<u>10 093</u>	<u>8 335</u>	<u>9 139</u>	<u>4 921</u> 4 293
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 391</u>	<u>8 790</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 938</u>	<u>10 389</u>	<u>8 609</u>	<u>9 560</u>	<u>5 026</u> 4 377
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 914</u>	<u>10 347</u>	<u>8 581</u>	<u>9 492</u>	<u>5 022</u> 4 377

							-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 517</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>	<u>6 208</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 517</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>	<u>6 208</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 517</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>	<u>6 208</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 400</u>	<u>9 013</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 370</u>	<u>6 196</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 347</u>	<u>8 951</u>	<u>8 761</u>	<u>5 368</u>	<u>9 303</u>	<u>6 171</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 400</u>	<u>9 013</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 370</u>	<u>6 196</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 649</u>	<u>9 281</u>	<u>8 963</u>	<u>6 254</u>	<u>9 650</u>	<u>6 278</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 623</u>	<u>9 250</u>	<u>8 932</u>	<u>6 210</u>	<u>9 616</u>	<u>6 265</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 596</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>	<u>6 253</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 596</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>	<u>6 253</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 596</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>	<u>6 253</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 478</u>	<u>9 097</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 457</u>	<u>6 241</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 424</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 424</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 424</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 480</u>	<u>9 355</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 816</u>	<u>10 179</u>	<u>8 424</u>	<u>9 219</u>	<u>5 008</u> 4 377
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 480</u>	<u>8 861</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 983</u>	<u>10 434</u>	<u>8 655</u>	<u>9 603</u>	<u>5 071</u> 4 420
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 959</u>	<u>10 392</u>	<u>8 627</u>	<u>9 534</u>	<u>5 067</u> 4 420
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 466</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 466</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 466</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 526</u>	<u>9 397</u>	<u>5 060</u> 4 420

							-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 425</u>	<u>9 034</u>	<u>8 806</u>	<u>5 416</u>	<u>9 390</u>	<u>6 216</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 478</u>	<u>9 097</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 457</u>	<u>6 241</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 831</u>	<u>9 470</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>9 842</u>	<u>6 414</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 804</u>	<u>9 438</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>9 807</u>	<u>6 401</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 601</u>	<u>9 217</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>9 576</u>	<u>6 349</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 831</u>	<u>9 470</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>9 842</u>	<u>6 414</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 861</u>	<u>10 224</u>	<u>8 470</u>	<u>9 260</u>	<u>5 052</u> 4 420
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 526</u>	<u>8 898</u>	<u>5 060</u> 4 420
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>8 933</u>	<u>9 956</u>	<u>5 217</u> 4 464
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>8 904</u>	<u>9 885</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 743</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 739</u>	<u>9 601</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 239</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>8 933</u>	<u>9 956</u>	<u>5 217</u> 4 464

							-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 804</u>	<u>9 438</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>9 807</u>	<u>6 401</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 601</u>	<u>9 217</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>9 576</u>	<u>6 349</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>

211-202.

							-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 873</u> <u>4 018</u>	<u>7 693</u>	<u>5 594</u> <u>4 241</u>	<u>5 769</u>	<u>9 009</u>	<u>5 954</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 868</u> <u>4 018</u>	<u>7 667</u>	<u>5 586</u> <u>4 241</u>	<u>5 728</u>	<u>8 977</u>	<u>5 941</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 862</u> <u>4 018</u>	<u>7 642</u>	<u>5 577</u> <u>4 241</u>	<u>5 687</u>	<u>8 946</u>	<u>5 928</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>8 904</u>	<u>9 885</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 743</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 739</u>	<u>9 601</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 239</u>	<u>5 204</u> 4 464

					-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 771</u>	<u>10 366</u>	<u>4 987</u>	<u>7 308</u>	<u>4 758</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 745</u>	<u>10 321</u>	<u>4 981</u>	<u>7 288</u>	<u>4 753</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 277</u>	<u>4 975</u>	<u>7 269</u>	<u>4 749</u>

					, . -	.	-	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 857</u> 4 018	<u>7 617</u>	<u>5 568</u> 4 241	<u>5 645</u>	<u>8 914</u>	<u>5 915</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 927</u> 3 125	<u>6 646</u>	<u>5 091</u> 3 795	<u>5 563</u>	<u>8 851</u>	<u>5 889</u>

211-203.

					, . -	.	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					, . -	.	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 109</u> 18 479	<u>21 085</u> 18 475	<u>19 855</u> 18 475	<u>21 806</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475

					-	-	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 693</u>	<u>10 232</u>	<u>4 969</u>	<u>7 250</u>	<u>4 744</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 641</u>	<u>10 143</u>	<u>4 037</u>	<u>7 211</u>	<u>4 735</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 250</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475	<u>19 536</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475

					, . -	.	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 109</u> 18 479	<u>21 085</u> 18 475	<u>19 855</u> 18 475	<u>21 806</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 109</u> 18 479	<u>21 085</u> 18 475	<u>19 855</u> 18 475	<u>21 806</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475

211-206.

					, . -	.	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>8 629</u>	<u>9 249</u>	<u>9 915</u>	<u>9 611</u>	<u>8 907</u>	<u>9 672</u>

211-3.**211-302.**

,

					, . -
211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080

					-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 250</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475	<u>19 536</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 250</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475	<u>19 536</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475

					-
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>11 176</u>

					,	
						-
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080	
211-302-0200	32496-2013400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080	
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080	
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080	
211-302-0300	32496-2013500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080	
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080	
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080	

211-4.
211-401.

					,	.	-	.	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 925</u> 4 018	<u>7 947</u>	<u>5 517</u> 4 080	<u>4 802</u>	<u>8 993</u>	<u>8 871</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>11 089</u>	<u>12 284</u>	<u>5 047</u>	<u>8 237</u>	<u>8 447</u>

							-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 385</u> 4 464	<u>8 407</u>	<u>5 746</u> 4 304	<u>4 802</u>	<u>8 993</u>	<u>9 239</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 121</u> 5 179	<u>8 060</u>	<u>6 864</u> 2 445	<u>10 948</u>	<u>7 567</u>	<u>8 607</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101		1	1000	<u>5 215</u> 3 164	

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.

					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>11 548</u>	<u>12 284</u>	<u>5 507</u>	<u>8 237</u>	<u>8 907</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 168</u>	<u>10 948</u>	<u>6 604</u>	<u>6 916</u>	

211-501.

					,	.	-	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 744</u>	<u>8 129</u>	<u>5 841</u> 4 464	<u>3 423</u>	<u>8 405</u>	<u>9 239</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.	-	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 655</u> 2 589	<u>5 718</u>	<u>4 528</u> 3 036	<u>4 386</u>	<u>9 639</u>	<u>7 587</u>	

211-7.**211-701.**

,

					,	.	-
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 768</u>	<u>11 548</u>	<u>5 363</u>	<u>7 981</u>	<u>8 657</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 070</u>	<u>12 012</u>	<u>2 626</u>	<u>6 224</u>	<u>6 252</u>

211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212.**212-1.****212-101.**

212-101-0100	7473-2010	3,5	3							

				,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-20103,5	3							

							-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 648</u> 18 955	<u>31 482</u> 21 866	<u>23 664</u> 19 679	<u>32 957</u> 30 086	<u>31 482</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 148</u> 19 447	<u>32 592</u> 22 959	<u>24 664</u> 20 663	<u>34 485</u> 31 590	<u>32 592</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 588</u> 20 864	<u>33 759</u> 24 107	<u>25 713</u> 21 696	<u>36 090</u> 33 170	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 485</u> 21 075	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 192</u> 21 916	<u>36 113</u> 33 505	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 290	<u>34 746</u> 24 599	<u>26 419</u> 22 139	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 510	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 651</u> 22 367	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 130</u> 22 838	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 376</u> 23 081	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 290	<u>34 746</u> 24 599	<u>26 419</u> 22 139	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 510	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 651</u> 22 367	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 154</u> 21 734	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 888</u> 22 600	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112

					-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 750</u> 21 866	<u>35 248</u> 25 573	<u>22 218</u> 19 679	<u>31 482</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 860</u> 22 959	<u>36 547</u> 26 852	<u>23 218</u> 20 663	<u>32 592</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 027</u> 24 107	<u>37 911</u> 28 194	<u>24 267</u> 21 696	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>35 567</u> 24 351	<u>38 688</u> 28 479	<u>24 685</u> 21 916	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 984</u> 28 770	<u>24 912</u> 22 139	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>39 285</u> 29 066	<u>25 144</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 907</u> 29 678	<u>25 623</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>40 227</u> 29 994	<u>25 870</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 984</u> 28 770	<u>24 912</u> 22 139	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>39 285</u> 29 066	<u>25 144</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 592</u> 29 369	<u>25 381</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112

							-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 376</u> 23 081	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 435	<u>36 090</u> 25 922	<u>27 629</u> 23 329	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 510	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 651</u> 22 367	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 154</u> 21 734	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 888</u> 22 600	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 130</u> 22 838	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 435	<u>36 090</u> 25 922	<u>27 629</u> 23 329	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 114</u> 22 679	<u>36 376</u> 26 203	<u>27 886</u> 23 583	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 154</u> 21 734	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 888</u> 22 600	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 130</u> 22 838	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 376</u> 23 081	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 114</u> 22 679	<u>36 376</u> 26 203	<u>27 886</u> 23 583	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 367</u> 22 928	<u>36 669</u> 26 491	<u>28 150</u> 23 842	<u>39 106</u> 36 450	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>40 227</u> 29 994	<u>25 870</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 25 922	<u>40 555</u> 30 316	<u>26 122</u> 23 329	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>39 285</u> 29 066	<u>25 144</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 592</u> 29 369	<u>25 381</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 907</u> 29 678	<u>25 623</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 163</u> 25 922	<u>40 555</u> 30 316	<u>26 122</u> 23 329	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 890</u> 30 646	<u>26 379</u> 23 583	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 592</u> 29 369	<u>25 381</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 907</u> 29 678	<u>25 623</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>40 227</u> 29 994	<u>25 870</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 890</u> 30 646	<u>26 379</u> 23 583	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>37 742</u> 26 491	<u>41 232</u> 30 983	<u>26 643</u> 23 842	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 715</u> 21 974	<u>34 666</u> 25 000	<u>26 530</u> 22 500	<u>37 560</u> 34 617	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 410</u> 25 253	<u>27 017</u> 22 727	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 934</u> 25 000	<u>39 161</u> 29 424	<u>25 084</u> 22 500	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 483</u> 25 253	<u>39 951</u> 29 722	<u>25 510</u> 22 727	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

							-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 606</u> 24 147	<u>37 666</u> 27 473	<u>29 047</u> 24 725	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 715</u> 21 974	<u>34 666</u> 25 000	<u>26 530</u> 22 500	<u>37 560</u> 34 617	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 410</u> 25 253	<u>27 017</u> 22 727	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

					-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 739</u> 27 473	<u>42 605</u> 32 335	<u>27 540</u> 24 725	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 934</u> 25 000	<u>39 161</u> 29 424	<u>25 084</u> 22 500	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 483</u> 25 253	<u>39 951</u> 29 722	<u>25 510</u> 22 727	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

							-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

					-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

							-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 606</u> 24 147	<u>37 666</u> 27 473	<u>29 047</u> 24 725	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 775</u> 23 017	<u>36 299</u> 26 607	<u>27 999</u> 23 946	<u>35 255</u> 32 347	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 694</u> 23 250	<u>37 060</u> 26 876	<u>28 501</u> 24 188	<u>35 269</u> 32 674	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 935</u> 23 487	<u>37 338</u> 27 150	<u>28 752</u> 24 435	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>37 623</u> 27 430	<u>29 008</u> 24 687	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 689</u> 24 229	<u>38 209</u> 28 008	<u>29 536</u> 25 207	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>38 512</u> 28 305	<u>29 808</u> 25 475	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 935</u> 23 487	<u>37 338</u> 27 150	<u>28 752</u> 24 435	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>37 623</u> 27 430	<u>29 008</u> 24 687	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 739</u> 27 473	<u>42 605</u> 32 335	<u>27 540</u> 24 725	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>37 567</u> 26 607	<u>37 201</u> 27 495	<u>26 553</u> 23 946	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 132</u> 26 876	<u>37 971</u> 27 773	<u>26 994</u> 24 188	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 150	<u>38 259</u> 28 056	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 695</u> 27 430	<u>38 553</u> 28 346	<u>27 501</u> 24 687	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 282</u> 28 008	<u>39 159</u> 28 942	<u>28 029</u> 25 207	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 585</u> 28 305	<u>39 472</u> 29 250	<u>28 301</u> 25 475	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 150	<u>38 259</u> 28 056	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 695</u> 27 430	<u>38 553</u> 28 346	<u>27 501</u> 24 687	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430

							-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 432</u> 23 976	<u>37 913</u> 27 716	<u>29 269</u> 24 944	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>38 512</u> 28 305	<u>29 808</u> 25 475	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 218</u> 24 750	<u>38 821</u> 28 610	<u>30 087</u> 25 749	<u>37 411</u> 34 782	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>37 623</u> 27 430	<u>29 008</u> 24 687	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 432</u> 23 976	<u>37 913</u> 27 716	<u>29 269</u> 24 944	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 689</u> 24 229	<u>38 209</u> 28 008	<u>29 536</u> 25 207	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 218</u> 24 750	<u>38 821</u> 28 610	<u>30 087</u> 25 749	<u>37 411</u> 34 782	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>39 137</u> 28 921	<u>30 371</u> 26 029	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 432</u> 23 976	<u>37 913</u> 27 716	<u>29 269</u> 24 944	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 689</u> 24 229	<u>38 209</u> 28 008	<u>29 536</u> 25 207	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>38 512</u> 28 305	<u>29 808</u> 25 475	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>39 137</u> 28 921	<u>30 371</u> 26 029	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 771</u> 25 294	<u>39 460</u> 29 239	<u>30 662</u> 26 315	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239

					-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 986</u> 27 716	<u>38 853</u> 28 641	<u>27 762</u> 24 944	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 585</u> 28 305	<u>39 472</u> 29 250	<u>28 301</u> 25 475	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 894</u> 28 610	<u>39 791</u> 29 565	<u>28 580</u> 25 749	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 695</u> 27 430	<u>38 553</u> 28 346	<u>27 501</u> 24 687	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 986</u> 27 716	<u>38 853</u> 28 641	<u>27 762</u> 24 944	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 282</u> 28 008	<u>39 159</u> 28 942	<u>28 029</u> 25 207	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 894</u> 28 610	<u>39 791</u> 29 565	<u>28 580</u> 25 749	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 210</u> 28 921	<u>40 118</u> 29 886	<u>28 864</u> 26 029	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 986</u> 27 716	<u>38 853</u> 28 641	<u>27 762</u> 24 944	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 282</u> 28 008	<u>39 159</u> 28 942	<u>28 029</u> 25 207	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 585</u> 28 305	<u>39 472</u> 29 250	<u>28 301</u> 25 475	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 210</u> 28 921	<u>40 118</u> 29 886	<u>28 864</u> 26 029	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 533</u> 29 239	<u>40 452</u> 30 215	<u>29 155</u> 26 315	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239

							-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>39 137</u> 28 921	<u>30 371</u> 26 029	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 771</u> 25 294	<u>39 460</u> 29 239	<u>30 662</u> 26 315	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 056</u> 25 575	<u>39 790</u> 29 563	<u>30 959</u> 26 607	<u>38 589</u> 35 941	<u>39 790</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 348</u> 25 862	<u>40 128</u> 29 896	<u>31 262</u> 26 906	<u>38 999</u> 36 345	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>40 826</u> 30 583	<u>31 891</u> 27 525	<u>39 848</u> 37 181	<u>40 826</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 713</u> 24 925	<u>38 294</u> 28 571	<u>29 796</u> 25 714	<u>36 356</u> 33 431	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 652</u> 25 177	<u>39 075</u> 28 860	<u>30 315</u> 25 974	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 913</u> 25 434	<u>39 375</u> 29 155	<u>30 585</u> 26 239	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>39 992</u> 29 762	<u>31 140</u> 26 786	<u>37 454</u> 34 824	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 729</u> 26 237	<u>40 310</u> 30 075	<u>31 427</u> 27 068	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 652</u> 25 177	<u>39 075</u> 28 860	<u>30 315</u> 25 974	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 913</u> 25 434	<u>39 375</u> 29 155	<u>30 585</u> 26 239	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155

					-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 210</u> 28 921	<u>40 118</u> 29 886	<u>28 864</u> 26 029	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 533</u> 29 239	<u>40 452</u> 30 215	<u>29 155</u> 26 315	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 863</u> 29 563	<u>40 793</u> 30 550	<u>29 452</u> 26 607	<u>39 790</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 200</u> 29 896	<u>41 141</u> 30 894	<u>29 755</u> 26 906	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 899</u> 30 583	<u>41 863</u> 31 604	<u>30 384</u> 27 525	<u>40 826</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>39 562</u> 28 571	<u>38 137</u> 28 417	<u>28 350</u> 25 714	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 148</u> 28 860	<u>38 916</u> 28 704	<u>28 809</u> 25 974	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 214</u> 28 996	<u>29 078</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 828</u> 29 601	<u>29 633</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 144</u> 29 912	<u>29 920</u> 27 068	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 148</u> 28 860	<u>38 916</u> 28 704	<u>28 809</u> 25 974	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 214</u> 28 996	<u>29 078</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155

							-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 25 696	<u>39 680</u> 29 455	30 860 26 510	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 729</u> 26 237	<u>40 310</u> 30 075	<u>31 427</u> 27 068	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 013</u> 26 516	<u>40 635</u> 30 395	<u>31 719</u> 27 356	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 913</u> 25 434	<u>39 375</u> 29 155	30 585 26 239	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 180</u> 25 696	<u>39 680</u> 29 455	30 860 26 510	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>39 992</u> 29 762	<u>31 140</u> 26 786	<u>37 454</u> 34 824	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 013</u> 26 516	<u>40 635</u> 30 395	<u>31 719</u> 27 356	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 303</u> 26 801	<u>40 967</u> 30 722	<u>32 018</u> 27 650	<u>38 595</u> 35 948	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 013</u> 26 516	<u>40 635</u> 30 395	<u>31 719</u> 27 356	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 303</u> 26 801	<u>40 967</u> 30 722	<u>32 018</u> 27 650	<u>38 595</u> 35 948	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 599</u> 27 092	<u>41 306</u> 31 056	<u>32 323</u> 27 950	<u>38 992</u> 36 338	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 901</u> 27 390	<u>41 653</u> 31 397	<u>32 635</u> 28 257	<u>39 398</u> 36 738	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 526</u> 28 006	<u>42 370</u> 32 103	<u>33 281</u> 28 892	<u>40 237</u> 37 563	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103

					-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>40 753</u> 29 455	<u>39 518</u> 29 295	<u>29 353</u> 26 510	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 144</u> 29 912	<u>29 920</u> 27 068	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 468</u> 30 230	<u>30 212</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 214</u> 28 996	<u>29 078</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>40 753</u> 29 455	<u>39 518</u> 29 295	<u>29 353</u> 26 510	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 828</u> 29 601	<u>29 633</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 468</u> 30 230	<u>30 212</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 040</u> 30 722	<u>40 798</u> 30 555	<u>30 511</u> 27 650	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 468</u> 30 230	<u>30 212</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 040</u> 30 722	<u>40 798</u> 30 555	<u>30 511</u> 27 650	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 379</u> 31 056	<u>41 135</u> 30 888	<u>30 816</u> 27 950	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>42 726</u> 31 397	<u>41 480</u> 31 227	<u>31 128</u> 28 257	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 443</u> 32 103	<u>42 193</u> 31 929	<u>31 774</u> 28 892	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103

							-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 806</u> 26 000	<u>39 746</u> 30 000	<u>31 102</u> 27 000	<u>39 607</u> 36 631	<u>39 746</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 755</u> 26 263	<u>40 541</u> 30 303	<u>31 635</u> 27 273	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>40 856</u> 30 612	<u>31 918</u> 27 551	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 589</u> 27 083	<u>41 504</u> 31 250	<u>32 501</u> 28 125	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>41 838</u> 31 579	<u>32 802</u> 28 421	<u>41 249</u> 38 559	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 755</u> 26 263	<u>40 541</u> 30 303	<u>31 635</u> 27 273	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>40 856</u> 30 612	<u>31 918</u> 27 551	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 306</u> 26 804	<u>41 176</u> 30 928	<u>32 206</u> 27 835	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>41 838</u> 31 579	<u>32 802</u> 28 421	<u>41 249</u> 38 559	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>42 179</u> 31 915	<u>33 109</u> 28 723	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>40 856</u> 30 612	<u>31 918</u> 27 551	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 306</u> 26 804	<u>41 176</u> 30 928	<u>32 206</u> 27 835	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928

					-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>41 014</u> 30 000	<u>40 901</u> 31 137	<u>29 656</u> 27 000	<u>39 746</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>41 614</u> 30 303	<u>41 708</u> 31 451	<u>30 128</u> 27 273	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 929</u> 30 612	<u>42 034</u> 31 772	<u>30 411</u> 27 551	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>42 577</u> 31 250	<u>42 706</u> 32 434	<u>30 994</u> 28 125	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 911</u> 31 579	<u>43 053</u> 32 775	<u>31 295</u> 28 421	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>41 614</u> 30 303	<u>41 708</u> 31 451	<u>30 128</u> 27 273	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 929</u> 30 612	<u>42 034</u> 31 772	<u>30 411</u> 27 551	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>42 249</u> 30 928	<u>42 367</u> 32 100	<u>30 699</u> 27 835	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 911</u> 31 579	<u>43 053</u> 32 775	<u>31 295</u> 28 421	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>43 252</u> 31 915	<u>43 408</u> 33 124	<u>31 602</u> 28 723	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 929</u> 30 612	<u>42 034</u> 31 772	<u>30 411</u> 27 551	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>42 249</u> 30 928	<u>42 367</u> 32 100	<u>30 699</u> 27 835	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928

							-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 27 083	<u>41 504</u> 31 250	<u>32 501</u> 28 125	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>42 179</u> 31 915	<u>33 109</u> 28 723	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 957	<u>42 528</u> 32 258	<u>33 423</u> 29 032	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>42 179</u> 31 915	<u>33 109</u> 28 723	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 957	<u>42 528</u> 32 258	<u>33 423</u> 29 032	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 786</u> 28 261	<u>42 884</u> 32 609	<u>33 743</u> 29 348	<u>42 526</u> 39 817	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 571	<u>43 248</u> 32 967	<u>34 071</u> 29 670	<u>42 971</u> 40 254	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 754</u> 29 213	<u>44 001</u> 33 708	<u>34 748</u> 30 337	<u>43 890</u> 41 159	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 579</u> 26 761	<u>40 472</u> 30 714	<u>31 755</u> 27 643	<u>41 333</u> 38 330	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 27 032	<u>41 275</u> 31 025	<u>32 295</u> 27 922	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 288</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>41 678</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

					-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>42 577</u> 31 250	<u>42 706</u> 32 434	<u>30 994</u> 28 125	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>43 252</u> 31 915	<u>43 408</u> 33 124	<u>31 602</u> 28 723	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>43 601</u> 32 258	<u>43 769</u> 33 480	<u>31 916</u> 29 032	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>43 252</u> 31 915	<u>43 408</u> 33 124	<u>31 602</u> 28 723	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>43 601</u> 32 258	<u>43 769</u> 33 480	<u>31 916</u> 29 032	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 957</u> 32 609	<u>44 139</u> 33 844	<u>32 236</u> 29 348	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>44 321</u> 32 967	<u>44 517</u> 34 216	<u>32 564</u> 29 670	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>45 074</u> 33 708	<u>45 298</u> 34 985	<u>33 241</u> 30 337	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 740</u> 30 714	<u>42 368</u> 32 581	<u>30 309</u> 27 643	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 347</u> 31 025	<u>43 190</u> 32 910	<u>30 788</u> 27 922	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>39 530</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>39 925</u> 26 177

							-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>40 778</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 161</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>41 548</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>41 942</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>41 797</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 195</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>42 598</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 007</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 579</u> 26 761	<u>40 472</u> 30 714	<u>31 755</u> 27 643	<u>41 333</u> 38 330	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 27 032	<u>41 275</u> 31 025	<u>32 295</u> 27 922	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 103</u> 27 589	<u>41 924</u> 31 664	<u>32 880</u> 28 498	<u>42 221</u> 39 516	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 395</u> 27 876	<u>42 260</u> 31 994	<u>33 181</u> 28 795	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994

					-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>39 014</u> 25 284
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>39 400</u> 25 663
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>39 793</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>40 191</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>40 045</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>40 448</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>40 855</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>41 270</u> 27 496
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 740</u> 30 714	<u>42 368</u> 32 581	<u>30 309</u> 27 643	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 347</u> 31 025	<u>43 190</u> 32 910	<u>30 788</u> 27 922	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 997</u> 31 664	<u>43 879</u> 33 588	<u>31 373</u> 28 498	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 332</u> 31 994	<u>44 235</u> 33 938	<u>31 674</u> 28 795	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994

							-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 537</u> 27 032	<u>41 275</u> 31 025	<u>32 295</u> 27 922	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 817</u> 27 308	<u>41 596</u> 31 341	<u>32 584</u> 28 207	<u>41 811</u> 39 113	<u>41 596</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 395</u> 27 876	<u>42 260</u> 31 994	<u>33 181</u> 28 795	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 693</u> 28 170	<u>42 602</u> 32 331	<u>33 489</u> 29 098	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 693</u> 28 170	<u>42 602</u> 32 331	<u>33 489</u> 29 098	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 998</u> 28 470	<u>42 951</u> 32 675	<u>33 804</u> 29 407	<u>43 502</u> 40 777	<u>42 951</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 627</u> 29 089	<u>43 673</u> 33 385	<u>34 453</u> 30 047	<u>44 403</u> 41 663	<u>43 673</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 951</u> 29 408	<u>44 046</u> 33 752	<u>34 789</u> 30 377	<u>44 868</u> 42 121	<u>44 046</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 577</u> 27 744	<u>41 742</u> 31 964	<u>32 898</u> 28 768	<u>43 768</u> 40 727	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 545</u> 28 024	<u>42 557</u> 32 287	<u>33 449</u> 29 058	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 132</u> 28 602	<u>43 234</u> 32 953	<u>34 058</u> 29 658	<u>44 731</u> 41 986	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 435</u> 28 900	<u>43 582</u> 33 296	<u>34 372</u> 29 967	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 347</u> 31 025	<u>43 190</u> 32 910	<u>30 788</u> 27 922	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 669</u> 31 341	<u>43 531</u> 33 246	<u>31 077</u> 28 207	<u>41 596</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 332</u> 31 994	<u>44 235</u> 33 938	<u>31 674</u> 28 795	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 675</u> 32 331	<u>44 598</u> 34 296	<u>31 982</u> 29 098	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 675</u> 32 331	<u>44 598</u> 34 296	<u>31 982</u> 29 098	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 024</u> 32 675	<u>44 969</u> 34 660	<u>32 297</u> 29 407	<u>42 951</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 746</u> 33 385	<u>45 734</u> 35 414	<u>32 946</u> 30 047	<u>43 673</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 118</u> 33 752	<u>46 130</u> 35 803	<u>33 282</u> 30 377	<u>44 046</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 010</u> 31 964	<u>44 438</u> 34 618	<u>31 452</u> 28 768	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 630</u> 32 287	<u>45 281</u> 34 967	<u>31 942</u> 29 058	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 307</u> 32 953	<u>46 013</u> 35 688	<u>32 551</u> 29 658	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 655</u> 33 296	<u>46 391</u> 36 060	<u>32 865</u> 29 967	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296

							-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 545</u> 28 024	<u>42 557</u> 32 287	<u>33 449</u> 29 058	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 836</u> 28 310	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 750</u> 29 355	<u>44 296</u> 41 558	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 435</u> 28 900	<u>43 582</u> 33 296	<u>34 372</u> 29 967	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 744</u> 29 204	<u>43 939</u> 33 647	<u>34 692</u> 30 282	<u>45 629</u> 42 870	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 744</u> 29 204	<u>43 939</u> 33 647	<u>34 692</u> 30 282	<u>45 629</u> 42 870	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 060</u> 29 515	<u>44 302</u> 34 005	<u>35 020</u> 30 604	<u>46 092</u> 43 326	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 712</u> 30 156	<u>45 053</u> 34 744	<u>35 696</u> 31 269	<u>47 049</u> 44 268	<u>45 053</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 048</u> 30 488	<u>45 441</u> 35 126	<u>36 045</u> 31 613	<u>47 543</u> 44 755	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 987</u> 29 131	<u>43 365</u> 33 563	<u>34 359</u> 30 206	<u>46 407</u> 43 324	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 29 425	<u>44 198</u> 33 902	<u>34 925</u> 30 511	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 585</u> 30 032	<u>44 908</u> 34 601	<u>35 565</u> 31 140	<u>47 451</u> 44 664	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 903</u> 30 345	<u>45 274</u> 34 961	<u>35 894</u> 31 465	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 630</u> 32 287	<u>45 281</u> 34 967	<u>31 942</u> 29 058	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 965</u> 32 617	<u>45 643</u> 35 324	<u>32 244</u> 29 355	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 655</u> 33 296	<u>46 391</u> 36 060	<u>32 865</u> 29 967	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 011</u> 33 647	<u>46 776</u> 36 440	<u>33 185</u> 30 282	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>45 011</u> 33 647	<u>46 776</u> 36 440	<u>33 185</u> 30 282	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 375</u> 34 005	<u>47 170</u> 36 827	<u>33 513</u> 30 604	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 126</u> 34 744	<u>47 984</u> 37 628	<u>34 189</u> 31 269	<u>45 053</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 514</u> 35 126	<u>48 404</u> 38 042	<u>34 538</u> 31 613	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 633</u> 33 563	<u>46 681</u> 36 825	<u>32 913</u> 30 206	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 270</u> 33 902	<u>47 546</u> 37 197	<u>33 418</u> 30 511	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 981</u> 34 601	<u>48 325</u> 37 964	<u>34 058</u> 31 140	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 347</u> 34 961	<u>48 727</u> 38 360	<u>34 387</u> 31 465	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961

							-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 29 425	<u>44 198</u> 33 902	<u>34 925</u> 30 511	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 274</u> 29 726	<u>44 549</u> 34 247	<u>35 242</u> 30 823	<u>46 988</u> 44 208	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 903</u> 30 345	<u>45 274</u> 34 961	<u>35 894</u> 31 465	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 228</u> 30 664	<u>45 648</u> 35 329	<u>36 231</u> 31 796	<u>48 407</u> 45 604	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 228</u> 30 664	<u>45 648</u> 35 329	<u>36 231</u> 31 796	<u>48 407</u> 45 604	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 991	<u>46 030</u> 35 705	<u>36 574</u> 32 134	<u>48 900</u> 46 089	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 244</u> 31 664	<u>46 818</u> 36 481	<u>37 284</u> 32 833	<u>49 918</u> 47 091	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 597</u> 32 012	<u>47 226</u> 36 882	<u>37 651</u> 33 194	<u>50 443</u> 47 609	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 467</u> 30 588	<u>45 070</u> 35 241	<u>35 894</u> 31 717	<u>49 670</u> 46 536	<u>45 070</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 464</u> 30 897	<u>45 920</u> 35 597	<u>36 475</u> 32 037	<u>49 831</u> 47 006	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 111</u> 31 534	<u>46 665</u> 36 331	<u>37 146</u> 32 697	<u>50 815</u> 47 975	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 862	<u>47 050</u> 36 709	<u>37 493</u> 33 038	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709

					-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 270</u> 33 902	<u>47 546</u> 37 197	<u>33 418</u> 30 511	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 622</u> 34 247	<u>47 932</u> 37 577	<u>33 735</u> 30 823	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 347</u> 34 961	<u>48 727</u> 38 360	<u>34 387</u> 31 465	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 721</u> 35 329	<u>49 137</u> 38 764	<u>34 724</u> 31 796	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 721</u> 35 329	<u>49 137</u> 38 764	<u>34 724</u> 31 796	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 103</u> 35 705	<u>49 556</u> 39 176	<u>35 067</u> 32 134	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 891</u> 36 481	<u>50 422</u> 40 028	<u>35 777</u> 32 833	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 298</u> 36 882	<u>50 869</u> 40 468	<u>36 144</u> 33 194	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>46 338</u> 35 241	<u>49 454</u> 39 555	<u>34 448</u> 31 717	<u>45 070</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 993</u> 35 597	<u>50 348</u> 39 955	<u>34 968</u> 32 037	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 738</u> 36 331	<u>51 185</u> 40 779	<u>35 640</u> 32 697	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 123</u> 36 709	<u>51 616</u> 41 204	<u>35 986</u> 33 038	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709

							-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 464</u> 30 897	<u>45 920</u> 35 597	<u>36 475</u> 32 037	<u>49 831</u> 47 006	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 784</u> 31 212	<u>46 289</u> 35 960	<u>36 807</u> 32 364	<u>50 318</u> 47 485	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 862	<u>47 050</u> 36 709	<u>37 493</u> 33 038	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 785</u> 32 198	<u>47 443</u> 37 095	<u>37 846</u> 33 386	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 785</u> 32 198	<u>47 443</u> 37 095	<u>37 846</u> 33 386	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 133</u> 32 540	<u>47 843</u> 37 490	<u>38 207</u> 33 741	<u>52 371</u> 49 506	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 852</u> 33 247	<u>48 672</u> 38 305	<u>38 952</u> 34 475	<u>53 464</u> 50 582	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 223</u> 33 613	<u>49 099</u> 38 726	<u>39 337</u> 34 853	<u>54 029</u> 51 138	<u>49 099</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 021</u> 32 117	<u>46 861</u> 37 003	<u>37 505</u> 33 302	<u>52 034</u> 48 863	<u>46 861</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 033</u> 32 441	<u>47 728</u> 37 376	<u>38 103</u> 33 639	<u>52 218</u> 49 356	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 33 110	<u>48 511</u> 38 147	<u>38 808</u> 34 332	<u>53 252</u> 50 374	<u>48 511</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 063</u> 33 455	<u>48 915</u> 38 544	<u>39 171</u> 34 690	<u>53 785</u> 50 898	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544

					-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 993</u> 35 597	<u>50 348</u> 39 955	<u>34 968</u> 32 037	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 362</u> 35 960	<u>50 762</u> 40 363	<u>35 301</u> 32 364	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 123</u> 36 709	<u>51 616</u> 41 204	<u>35 986</u> 33 038	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 515</u> 37 095	<u>52 057</u> 41 637	<u>36 339</u> 33 386	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 515</u> 37 095	<u>52 057</u> 41 637	<u>36 339</u> 33 386	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 916</u> 37 490	<u>52 507</u> 42 080	<u>36 700</u> 33 741	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 744</u> 38 305	<u>53 436</u> 42 995	<u>37 445</u> 34 475	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 172</u> 38 726	<u>53 917</u> 43 467	<u>37 830</u> 34 853	<u>49 099</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 129</u> 37 003	<u>51 464</u> 41 533	<u>36 059</u> 33 302	<u>46 861</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 801</u> 37 376	<u>52 378</u> 41 953	<u>36 596</u> 33 639	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>49 584</u> 38 147	<u>53 256</u> 42 818	<u>37 301</u> 34 332	<u>48 511</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 988</u> 38 544	<u>53 710</u> 43 264	<u>37 664</u> 34 690	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544

							-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 033</u> 32 441	<u>47 728</u> 37 376	<u>38 103</u> 33 639	<u>52 218</u> 49 356	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 370</u> 32 773	<u>48 116</u> 37 758	<u>38 452</u> 33 982	<u>52 730</u> 49 860	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 063</u> 33 455	<u>48 915</u> 38 544	<u>39 171</u> 34 690	<u>53 785</u> 50 898	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 421</u> 33 807	<u>49 327</u> 38 950	<u>39 542</u> 35 055	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 421</u> 33 807	<u>49 327</u> 38 950	<u>39 542</u> 35 055	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 786</u> 34 167	<u>49 748</u> 39 365	<u>39 921</u> 35 428	<u>54 886</u> 51 981	<u>49 748</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 541</u> 34 910	<u>50 617</u> 40 220	<u>40 703</u> 36 198	<u>56 034</u> 53 111	<u>50 617</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 931</u> 35 293	<u>51 066</u> 40 662	<u>41 107</u> 36 596	<u>56 627</u> 53 695	<u>51 066</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 838</u> 19 142	<u>31 704</u> 22 085	<u>23 864</u> 19 876	<u>33 263</u> 30 387	<u>31 704</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 343</u> 19 639	<u>32 826</u> 23 189	<u>24 874</u> 20 870	<u>34 806</u> 31 906	<u>32 826</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 801</u> 37 376	<u>52 378</u> 41 953	<u>36 596</u> 33 639	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 188</u> 37 758	<u>52 812</u> 42 381	<u>36 945</u> 33 982	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 988</u> 38 544	<u>53 710</u> 43 264	<u>37 664</u> 34 690	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>50 400</u> 38 950	<u>54 172</u> 43 719	<u>38 035</u> 35 055	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>50 400</u> 38 950	<u>54 172</u> 43 719	<u>38 035</u> 35 055	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 821</u> 39 365	<u>54 645</u> 44 184	<u>38 414</u> 35 428	<u>49 748</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 690</u> 40 220	<u>55 621</u> 45 145	<u>39 196</u> 36 198	<u>50 617</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 139</u> 40 662	<u>56 125</u> 45 641	<u>39 600</u> 36 596	<u>51 066</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 972</u> 22 085	<u>35 508</u> 25 829	<u>22 418</u> 19 876	<u>31 704</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>34 094</u> 23 189	<u>36 820</u> 27 120	<u>23 428</u> 20 870	<u>32 826</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 852</u> 21 125	<u>34 004</u> 24 348	<u>25 934</u> 21 913	<u>36 427</u> 33 501	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 752</u> 21 338	<u>34 741</u> 24 594	<u>26 415</u> 22 135	<u>36 454</u> 33 840	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 973</u> 21 556	<u>34 996</u> 24 845	<u>26 644</u> 22 361	<u>36 805</u> 34 185	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 778	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 878</u> 22 591	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 665</u> 22 236	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 362</u> 23 067	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 905</u> 22 473	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 611</u> 23 312	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 973</u> 21 556	<u>34 996</u> 24 845	<u>26 644</u> 22 361	<u>36 805</u> 34 185	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 778	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 878</u> 22 591	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 429</u> 22 005	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 118</u> 22 826	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 905</u> 22 473	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 611</u> 23 312	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 151</u> 22 715	<u>36 353</u> 26 181	<u>27 866</u> 23 563	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 778	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 878</u> 22 591	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 429</u> 22 005	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 118</u> 22 826	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>35 272</u> 24 348	<u>38 198</u> 28 476	<u>24 488</u> 21 913	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 814</u> 24 594	<u>38 978</u> 28 764	<u>24 908</u> 22 135	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>36 069</u> 24 845	<u>39 276</u> 29 057	<u>25 137</u> 22 361	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 580</u> 29 357	<u>25 371</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>40 208</u> 29 975	<u>25 855</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>40 532</u> 30 294	<u>26 104</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>36 069</u> 24 845	<u>39 276</u> 29 057	<u>25 137</u> 22 361	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 580</u> 29 357	<u>25 371</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 891</u> 29 663	<u>25 611</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>40 532</u> 30 294	<u>26 104</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 863</u> 30 620	<u>26 359</u> 23 563	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 580</u> 29 357	<u>25 371</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 891</u> 29 663	<u>25 611</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363

							-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 665</u> 22 236	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 362</u> 23 067	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 151</u> 22 715	<u>36 353</u> 26 181	<u>27 866</u> 23 563	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 126</u> 23 819	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 429</u> 22 005	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 118</u> 22 826	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 665</u> 22 236	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 362</u> 23 067	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 905</u> 22 473	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 611</u> 23 312	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 126</u> 23 819	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 658</u> 23 214	<u>36 938</u> 26 756	<u>28 392</u> 24 081	<u>39 476</u> 36 815	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 021</u> 22 275	<u>34 920</u> 25 250	<u>26 758</u> 22 725	<u>37 912</u> 34 963	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 500	<u>35 667</u> 25 505	<u>27 248</u> 22 955	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>40 208</u> 29 975	<u>25 855</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 863</u> 30 620	<u>26 359</u> 23 563	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>37 715</u> 26 465	<u>41 201</u> 30 952	<u>26 619</u> 23 819	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 891</u> 29 663	<u>25 611</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>40 208</u> 29 975	<u>25 855</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>40 532</u> 30 294	<u>26 104</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>37 715</u> 26 465	<u>41 201</u> 30 952	<u>26 619</u> 23 819	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>38 011</u> 26 756	<u>41 547</u> 31 292	<u>26 885</u> 24 081	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>36 188</u> 25 250	<u>39 460</u> 29 719	<u>25 312</u> 22 725	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 740</u> 25 505	<u>40 253</u> 30 019	<u>25 741</u> 22 955	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

							-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

					-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

							-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 942</u> 24 478	<u>37 945</u> 27 747	<u>29 298</u> 24 973	<u>41 108</u> 38 421	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 021</u> 22 275	<u>34 920</u> 25 250	<u>26 758</u> 22 725	<u>37 912</u> 34 963	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 500	<u>35 667</u> 25 505	<u>27 248</u> 22 955	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

					-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 018</u> 27 747	<u>42 934</u> 32 658	<u>27 791</u> 24 973	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>36 188</u> 25 250	<u>39 460</u> 29 719	<u>25 312</u> 22 725	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 740</u> 25 505	<u>40 253</u> 30 019	<u>25 741</u> 22 955	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

							-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 942</u> 24 478	<u>37 945</u> 27 747	<u>29 298</u> 24 973	<u>41 108</u> 38 421	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747

					-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>39 018</u> 27 747	<u>42 934</u> 32 658	<u>27 791</u> 24 973	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747

							-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 124</u> 23 361	<u>36 569</u> 26 873	<u>28 243</u> 24 186	<u>35 583</u> 32 671	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 597	<u>37 333</u> 27 145	<u>28 747</u> 24 430	<u>35 601</u> 33 001	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>37 614</u> 27 422	<u>29 000</u> 24 679	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 541</u> 24 083	<u>37 901</u> 27 704	<u>29 259</u> 24 934	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 056</u> 24 590	<u>38 494</u> 28 288	<u>29 792</u> 25 459	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>38 800</u> 28 589	<u>30 067</u> 25 730	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>37 614</u> 27 422	<u>29 000</u> 24 679	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 541</u> 24 083	<u>37 901</u> 27 704	<u>29 259</u> 24 934	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 796</u> 24 334	<u>38 194</u> 27 993	<u>29 523</u> 25 194	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>38 800</u> 28 589	<u>30 067</u> 25 730	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 594</u> 25 119	<u>39 112</u> 28 896	<u>30 348</u> 26 006	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 541</u> 24 083	<u>37 901</u> 27 704	<u>29 259</u> 24 934	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704

					-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>37 837</u> 26 873	<u>37 480</u> 27 770	<u>26 797</u> 24 186	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 405</u> 27 145	<u>38 253</u> 28 051	<u>27 240</u> 24 430	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 687</u> 27 422	<u>38 544</u> 28 337	<u>27 493</u> 24 679	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 841</u> 28 629	<u>27 752</u> 24 934	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 567</u> 28 288	<u>39 453</u> 29 232	<u>28 285</u> 25 459	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 872</u> 28 589	<u>39 769</u> 29 543	<u>28 560</u> 25 730	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 687</u> 27 422	<u>38 544</u> 28 337	<u>27 493</u> 24 679	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 841</u> 28 629	<u>27 752</u> 24 934	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 267</u> 27 993	<u>39 144</u> 28 927	<u>28 016</u> 25 194	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 872</u> 28 589	<u>39 769</u> 29 543	<u>28 560</u> 25 730	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 185</u> 28 896	<u>40 092</u> 29 860	<u>28 841</u> 26 006	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 841</u> 28 629	<u>27 752</u> 24 934	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704

							-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 796</u> 24 334	<u>38 194</u> 27 993	<u>29 523</u> 25 194	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 056</u> 24 590	<u>38 494</u> 28 288	<u>29 792</u> 25 459	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 594</u> 25 119	<u>39 112</u> 28 896	<u>30 348</u> 26 006	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>39 431</u> 29 210	<u>30 635</u> 26 289	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 796</u> 24 334	<u>38 194</u> 27 993	<u>29 523</u> 25 194	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 056</u> 24 590	<u>38 494</u> 28 288	<u>29 792</u> 25 459	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>38 800</u> 28 589	<u>30 067</u> 25 730	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>39 431</u> 29 210	<u>30 635</u> 26 289	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 155</u> 25 671	<u>39 757</u> 29 531	<u>30 929</u> 26 578	<u>38 549</u> 35 902	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>39 431</u> 29 210	<u>30 635</u> 26 289	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 155</u> 25 671	<u>39 757</u> 29 531	<u>30 929</u> 26 578	<u>38 549</u> 35 902	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 444</u> 25 956	<u>40 090</u> 29 859	<u>31 229</u> 26 873	<u>38 954</u> 36 301	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 741</u> 26 248	<u>40 431</u> 30 195	<u>31 536</u> 27 175	<u>39 369</u> 36 709	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195

					-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 267</u> 27 993	<u>39 144</u> 28 927	<u>28 016</u> 25 194	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 567</u> 28 288	<u>39 453</u> 29 232	<u>28 285</u> 25 459	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 185</u> 28 896	<u>40 092</u> 29 860	<u>28 841</u> 26 006	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 504</u> 29 210	<u>40 422</u> 30 185	<u>29 129</u> 26 289	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 267</u> 27 993	<u>39 144</u> 28 927	<u>28 016</u> 25 194	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 567</u> 28 288	<u>39 453</u> 29 232	<u>28 285</u> 25 459	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 872</u> 28 589	<u>39 769</u> 29 543	<u>28 560</u> 25 730	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 504</u> 29 210	<u>40 422</u> 30 185	<u>29 129</u> 26 289	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 830</u> 29 531	<u>40 759</u> 30 517	<u>29 422</u> 26 578	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 504</u> 29 210	<u>40 422</u> 30 185	<u>29 129</u> 26 289	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 830</u> 29 531	<u>40 759</u> 30 517	<u>29 422</u> 26 578	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 163</u> 29 859	<u>41 103</u> 30 856	<u>29 722</u> 26 873	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 504</u> 30 195	<u>41 455</u> 31 202	<u>30 029</u> 27 175	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195

							-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 354</u> 26 851	<u>41 137</u> 30 889	<u>32 171</u> 27 800	<u>40 226</u> 37 553	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 129</u> 25 334	<u>38 585</u> 28 857	<u>30 057</u> 25 971	<u>36 695</u> 33 766	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 072</u> 25 589	<u>39 369</u> 29 149	<u>30 579</u> 26 234	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>39 671</u> 29 446	<u>30 851</u> 26 501	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>40 294</u> 30 060	<u>31 412</u> 27 054	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 166</u> 26 667	<u>40 616</u> 30 376	<u>31 702</u> 27 338	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 072</u> 25 589	<u>39 369</u> 29 149	<u>30 579</u> 26 234	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>39 671</u> 29 446	<u>30 851</u> 26 501	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 608</u> 26 117	<u>39 979</u> 29 750	<u>31 129</u> 26 775	<u>37 439</u> 34 810	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 166</u> 26 667	<u>40 616</u> 30 376	<u>31 702</u> 27 338	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 454</u> 26 951	<u>40 944</u> 30 699	<u>31 997</u> 27 629	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>39 671</u> 29 446	<u>30 851</u> 26 501	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446

					-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 209</u> 30 889	<u>42 184</u> 31 920	<u>30 664</u> 27 800	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>39 853</u> 28 857	<u>38 426</u> 28 701	<u>28 611</u> 25 971	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 442</u> 29 149	<u>39 208</u> 28 991	<u>29 072</u> 26 234	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>40 744</u> 29 446	<u>39 509</u> 29 286	<u>29 344</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 129</u> 29 897	<u>29 905</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 688</u> 30 376	<u>40 448</u> 30 211	<u>30 195</u> 27 338	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 442</u> 29 149	<u>39 208</u> 28 991	<u>29 072</u> 26 234	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>40 744</u> 29 446	<u>39 509</u> 29 286	<u>29 344</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 29 750	<u>39 815</u> 29 588	<u>29 622</u> 26 775	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 688</u> 30 376	<u>40 448</u> 30 211	<u>30 195</u> 27 338	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>42 017</u> 30 699	<u>40 775</u> 30 533	<u>30 490</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>40 744</u> 29 446	<u>39 509</u> 29 286	<u>29 344</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446

							-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 608</u> 26 117	<u>39 979</u> 29 750	<u>31 129</u> 26 775	<u>37 439</u> 34 810	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>40 294</u> 30 060	<u>31 412</u> 27 054	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 454</u> 26 951	<u>40 944</u> 30 699	<u>31 997</u> 27 629	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 749</u> 27 240	<u>41 279</u> 31 029	<u>32 299</u> 27 926	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 454</u> 26 951	<u>40 944</u> 30 699	<u>31 997</u> 27 629	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 749</u> 27 240	<u>41 279</u> 31 029	<u>32 299</u> 27 926	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 050</u> 27 536	<u>41 622</u> 31 366	<u>32 607</u> 28 230	<u>39 362</u> 36 702	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 357</u> 27 839	<u>41 972</u> 31 711	<u>32 923</u> 28 540	<u>39 771</u> 37 105	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 993</u> 28 465	<u>42 696</u> 32 424	<u>33 574</u> 29 181	<u>40 618</u> 37 939	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 252</u> 26 439	<u>40 051</u> 30 300	<u>31 376</u> 27 270	<u>39 979</u> 36 998	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 206</u> 26 706	<u>40 849</u> 30 606	<u>31 912</u> 27 545	<u>40 042</u> 37 371	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 979	<u>41 167</u> 30 918	<u>32 198</u> 27 827	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918

					-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>41 052</u> 29 750	<u>39 815</u> 29 588	<u>29 622</u> 26 775	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 129</u> 29 897	<u>29 905</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>42 017</u> 30 699	<u>40 775</u> 30 533	<u>30 490</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>42 352</u> 31 029	<u>41 108</u> 30 861	<u>30 792</u> 27 926	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>42 017</u> 30 699	<u>40 775</u> 30 533	<u>30 490</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>42 352</u> 31 029	<u>41 108</u> 30 861	<u>30 792</u> 27 926	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 695</u> 31 366	<u>41 449</u> 31 196	<u>31 100</u> 28 230	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>43 045</u> 31 711	<u>41 797</u> 31 539	<u>31 416</u> 28 540	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>43 769</u> 32 424	<u>42 518</u> 32 248	<u>32 067</u> 29 181	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>41 319</u> 30 300	<u>41 217</u> 31 448	<u>29 930</u> 27 270	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 922</u> 30 606	<u>42 027</u> 31 766	<u>30 405</u> 27 545	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>42 240</u> 30 918	<u>42 357</u> 32 090	<u>30 691</u> 27 827	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918

							-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 541	<u>41 821</u> 31 563	<u>32 787</u> 28 406	<u>41 228</u> 38 539	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>42 159</u> 31 895	<u>33 090</u> 28 705	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 206</u> 26 706	<u>40 849</u> 30 606	<u>31 912</u> 27 545	<u>40 042</u> 37 371	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 979	<u>41 167</u> 30 918	<u>32 198</u> 27 827	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 765</u> 27 257	<u>41 491</u> 31 237	<u>32 489</u> 28 113	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>42 159</u> 31 895	<u>33 090</u> 28 705	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 649</u> 28 127	<u>42 503</u> 32 234	<u>33 401</u> 29 011	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 979	<u>41 167</u> 30 918	<u>32 198</u> 27 827	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 765</u> 27 257	<u>41 491</u> 31 237	<u>32 489</u> 28 113	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 541	<u>41 821</u> 31 563	<u>32 787</u> 28 406	<u>41 228</u> 38 539	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 649</u> 28 127	<u>42 503</u> 32 234	<u>33 401</u> 29 011	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 956</u> 28 429	<u>42 856</u> 32 581	<u>33 718</u> 29 323	<u>42 491</u> 39 782	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 649</u> 28 127	<u>42 503</u> 32 234	<u>33 401</u> 29 011	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234

					-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 894</u> 31 563	<u>43 036</u> 32 758	<u>31 280</u> 28 406	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>43 232</u> 31 895	<u>43 386</u> 33 103	<u>31 583</u> 28 705	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 922</u> 30 606	<u>42 027</u> 31 766	<u>30 405</u> 27 545	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>42 240</u> 30 918	<u>42 357</u> 32 090	<u>30 691</u> 27 827	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>42 563</u> 31 237	<u>42 693</u> 32 421	<u>30 982</u> 28 113	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>43 232</u> 31 895	<u>43 386</u> 33 103	<u>31 583</u> 28 705	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>43 576</u> 32 234	<u>43 744</u> 33 455	<u>31 894</u> 29 011	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>42 240</u> 30 918	<u>42 357</u> 32 090	<u>30 691</u> 27 827	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 563</u> 31 237	<u>42 693</u> 32 421	<u>30 982</u> 28 113	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 894</u> 31 563	<u>43 036</u> 32 758	<u>31 280</u> 28 406	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>43 576</u> 32 234	<u>43 744</u> 33 455	<u>31 894</u> 29 011	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 928</u> 32 581	<u>44 110</u> 33 815	<u>32 211</u> 29 323	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>43 576</u> 32 234	<u>43 744</u> 33 455	<u>31 894</u> 29 011	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234

							-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 956</u> 28 429	<u>42 856</u> 32 581	<u>33 718</u> 29 323	<u>42 491</u> 39 782	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 270</u> 28 738	<u>43 215</u> 32 935	<u>34 041</u> 29 641	<u>42 931</u> 40 215	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 591</u> 29 054	<u>43 583</u> 33 297	<u>34 372</u> 29 967	<u>43 380</u> 40 657	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 255</u> 29 707	<u>44 343</u> 34 045	<u>35 057</u> 30 640	<u>44 308</u> 41 570	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 061</u> 27 236	<u>40 784</u> 31 021	<u>32 036</u> 27 919	<u>41 723</u> 38 714	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 024</u> 27 511	<u>41 590</u> 31 335	<u>32 578</u> 28 201	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 600</u> 28 078	<u>42 246</u> 31 981	<u>33 169</u> 28 783	<u>42 622</u> 39 911	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 897</u> 28 371	<u>42 585</u> 32 314	<u>33 474</u> 29 083	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 024</u> 27 511	<u>41 590</u> 31 335	<u>32 578</u> 28 201	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 27 792	<u>41 915</u> 31 655	<u>32 871</u> 28 489	<u>42 208</u> 39 504	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 897</u> 28 371	<u>42 585</u> 32 314	<u>33 474</u> 29 083	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 201</u> 28 669	<u>42 930</u> 32 654	<u>33 785</u> 29 389	<u>43 476</u> 40 751	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 928</u> 32 581	<u>44 110</u> 33 815	<u>32 211</u> 29 323	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>44 288</u> 32 935	<u>44 483</u> 34 183	<u>32 534</u> 29 641	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 656</u> 33 297	<u>44 865</u> 34 558	<u>32 865</u> 29 967	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 416</u> 34 045	<u>45 654</u> 35 335	<u>33 550</u> 30 640	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 052</u> 31 021	<u>42 699</u> 32 907	<u>30 590</u> 27 919	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 663</u> 31 335	<u>43 524</u> 33 239	<u>31 071</u> 28 201	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 319</u> 31 981	<u>44 221</u> 33 924	<u>31 662</u> 28 783	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 658</u> 32 314	<u>44 580</u> 34 278	<u>31 967</u> 29 083	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 663</u> 31 335	<u>43 524</u> 33 239	<u>31 071</u> 28 201	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 987</u> 31 655	<u>43 869</u> 33 578	<u>31 364</u> 28 489	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 658</u> 32 314	<u>44 580</u> 34 278	<u>31 967</u> 29 083	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 003</u> 32 654	<u>44 946</u> 34 639	<u>32 278</u> 29 389	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654

							-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 201</u> 28 669	<u>42 930</u> 32 654	<u>33 785</u> 29 389	<u>43 476</u> 40 751	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 510</u> 28 974	<u>43 283</u> 33 002	<u>34 102</u> 29 701	<u>43 916</u> 41 185	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 150</u> 29 604	<u>44 012</u> 33 719	<u>34 758</u> 30 347	<u>44 826</u> 42 080	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 481</u> 29 929	<u>44 389</u> 34 089	<u>35 097</u> 30 681	<u>45 296</u> 42 542	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 061</u> 27 236	<u>40 784</u> 31 021	<u>32 036</u> 27 919	<u>41 723</u> 38 714	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 097</u> 28 256	<u>42 066</u> 32 284	<u>33 190</u> 29 056	<u>44 182</u> 41 134	<u>42 066</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 070</u> 28 541	<u>42 885</u> 32 610	<u>33 744</u> 29 349	<u>44 287</u> 41 550	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 668</u> 29 130	<u>43 569</u> 33 282	<u>34 359</u> 29 954	<u>45 157</u> 42 406	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 977</u> 29 433	<u>43 921</u> 33 629	<u>34 676</u> 30 266	<u>45 606</u> 42 848	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 070</u> 28 541	<u>42 885</u> 32 610	<u>33 744</u> 29 349	<u>44 287</u> 41 550	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 366</u> 28 832	<u>43 223</u> 32 943	<u>34 049</u> 29 649	<u>44 718</u> 41 974	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 003</u> 32 654	<u>44 946</u> 34 639	<u>32 278</u> 29 389	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 356</u> 33 002	<u>45 321</u> 35 007	<u>32 595</u> 29 701	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 085</u> 33 719	<u>46 094</u> 35 768	<u>33 252</u> 30 347	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 461</u> 34 089	<u>46 493</u> 36 161	<u>33 590</u> 30 681	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>42 052</u> 31 021	<u>42 699</u> 32 907	<u>30 590</u> 27 919	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>43 334</u> 32 284	<u>44 789</u> 34 964	<u>31 744</u> 29 056	<u>42 066</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 958</u> 32 610	<u>45 636</u> 35 317	<u>32 238</u> 29 349	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 641</u> 33 282	<u>46 376</u> 36 045	<u>32 852</u> 29 954	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 994</u> 33 629	<u>46 757</u> 36 421	<u>33 169</u> 30 266	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 958</u> 32 610	<u>45 636</u> 35 317	<u>32 238</u> 29 349	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 296</u> 32 943	<u>46 002</u> 35 678	<u>32 542</u> 29 649	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943

							-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 977</u> 29 433	<u>43 921</u> 33 629	<u>34 676</u> 30 266	<u>45 606</u> 42 848	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 743	<u>44 280</u> 33 983	<u>35 000</u> 30 585	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 743	<u>44 280</u> 33 983	<u>35 000</u> 30 585	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 613</u> 30 059	<u>44 648</u> 34 345	<u>35 331</u> 30 910	<u>46 532</u> 43 760	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 277</u> 30 713	<u>45 406</u> 35 091	<u>36 013</u> 31 582	<u>47 499</u> 44 711	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 620</u> 31 050	<u>45 798</u> 35 477	<u>36 366</u> 31 929	<u>47 998</u> 45 202	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 533</u> 29 668	<u>43 706</u> 33 898	<u>34 666</u> 30 508	<u>46 847</u> 43 757	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 520</u> 29 968	<u>44 542</u> 34 241	<u>35 235</u> 30 816	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 148</u> 30 586	<u>45 259</u> 34 947	<u>35 881</u> 31 452	<u>47 905</u> 45 111	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 905	<u>45 629</u> 35 311	<u>36 214</u> 31 779	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 520</u> 29 968	<u>44 542</u> 34 241	<u>35 235</u> 30 816	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 831</u> 30 274	<u>44 897</u> 34 590	<u>35 555</u> 31 131	<u>47 437</u> 44 650	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 994</u> 33 629	<u>46 757</u> 36 421	<u>33 169</u> 30 266	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 353</u> 33 983	<u>47 147</u> 36 804	<u>33 493</u> 30 585	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 353</u> 33 983	<u>47 147</u> 36 804	<u>33 493</u> 30 585	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 721</u> 34 345	<u>47 544</u> 37 196	<u>33 824</u> 30 910	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 479</u> 35 091	<u>48 366</u> 38 004	<u>34 506</u> 31 582	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 871</u> 35 477	<u>48 790</u> 38 422	<u>34 859</u> 31 929	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 974</u> 33 898	<u>47 055</u> 37 194	<u>33 220</u> 30 508	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 615</u> 34 241	<u>47 924</u> 37 569	<u>33 728</u> 30 816	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 332</u> 34 947	<u>48 711</u> 38 344	<u>34 374</u> 31 452	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 702</u> 35 311	<u>49 117</u> 38 743	<u>34 707</u> 31 779	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 615</u> 34 241	<u>47 924</u> 37 569	<u>33 728</u> 30 816	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 970</u> 34 590	<u>48 314</u> 37 953	<u>34 048</u> 31 131	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590

							-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 905	<u>45 629</u> 35 311	<u>36 214</u> 31 779	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 802</u> 31 230	<u>46 007</u> 35 682	<u>36 554</u> 32 114	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 802</u> 31 230	<u>46 007</u> 35 682	<u>36 554</u> 32 114	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 140</u> 31 562	<u>46 392</u> 36 062	<u>36 901</u> 32 456	<u>49 368</u> 46 550	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 837</u> 32 248	<u>47 189</u> 36 846	<u>37 618</u> 33 161	<u>50 396</u> 47 562	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 197</u> 32 603	<u>47 600</u> 37 251	<u>37 988</u> 33 526	<u>50 927</u> 48 085	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 040</u> 31 152	<u>45 428</u> 35 593	<u>36 216</u> 32 034	<u>50 143</u> 47 001	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 043</u> 31 466	<u>46 281</u> 35 953	<u>36 801</u> 32 357	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 702</u> 32 115	<u>47 035</u> 36 694	<u>37 479</u> 33 024	<u>51 303</u> 48 455	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 042</u> 32 450	<u>47 423</u> 37 076	<u>37 828</u> 33 368	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 043</u> 31 466	<u>46 281</u> 35 953	<u>36 801</u> 32 357	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 369</u> 31 788	<u>46 654</u> 36 319	<u>37 136</u> 32 687	<u>50 800</u> 47 960	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319

					-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 702</u> 35 311	<u>49 117</u> 38 743	<u>34 707</u> 31 779	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 080</u> 35 682	<u>49 531</u> 39 151	<u>35 047</u> 32 114	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 080</u> 35 682	<u>49 531</u> 39 151	<u>35 047</u> 32 114	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 465</u> 36 062	<u>49 955</u> 39 568	<u>35 394</u> 32 456	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 262</u> 36 846	<u>50 828</u> 40 428	<u>36 111</u> 33 161	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 673</u> 37 251	<u>51 280</u> 40 872	<u>36 481</u> 33 526	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 696</u> 35 593	<u>49 856</u> 39 951	<u>34 770</u> 32 034	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 354</u> 35 953	<u>50 754</u> 40 354	<u>35 294</u> 32 357	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 107</u> 36 694	<u>51 599</u> 41 187	<u>35 972</u> 33 024	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 496</u> 37 076	<u>52 035</u> 41 616	<u>36 321</u> 33 368	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 354</u> 35 953	<u>50 754</u> 40 354	<u>35 294</u> 32 357	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 727</u> 36 319	<u>51 172</u> 40 766	<u>35 629</u> 32 687	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 042</u> 32 450	<u>47 423</u> 37 076	<u>37 828</u> 33 368	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 389</u> 32 791	<u>47 819</u> 37 466	<u>38 185</u> 33 720	<u>52 339</u> 49 475	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 389</u> 32 791	<u>47 819</u> 37 466	<u>38 185</u> 33 720	<u>52 339</u> 49 475	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 743</u> 33 140	<u>48 224</u> 37 865	<u>38 550</u> 34 078	<u>52 874</u> 50 001	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 475</u> 33 861	<u>49 061</u> 38 688	<u>39 302</u> 34 819	<u>53 978</u> 51 088	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 853</u> 34 233	<u>49 493</u> 39 113	<u>39 691</u> 35 202	<u>54 549</u> 51 650	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 622</u> 32 709	<u>47 237</u> 37 373	<u>37 843</u> 33 635	<u>52 530</u> 49 351	<u>47 237</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 641</u> 33 040	<u>48 108</u> 37 750	<u>38 445</u> 33 975	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 333</u> 33 721	<u>48 899</u> 38 529	<u>39 156</u> 34 676	<u>53 764</u> 50 877	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 690</u> 34 072	<u>49 306</u> 38 930	<u>39 523</u> 35 037	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 641</u> 33 040	<u>48 108</u> 37 750	<u>38 445</u> 33 975	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 984</u> 33 377	<u>48 499</u> 38 135	<u>38 797</u> 34 322	<u>53 237</u> 50 358	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135

					-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 496</u> 37 076	<u>52 035</u> 41 616	<u>36 321</u> 33 368	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 892</u> 37 466	<u>52 480</u> 42 054	<u>36 678</u> 33 720	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 892</u> 37 466	<u>52 480</u> 42 054	<u>36 678</u> 33 720	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 297</u> 37 865	<u>52 935</u> 42 501	<u>37 043</u> 34 078	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 134</u> 38 688	<u>53 873</u> 43 425	<u>37 795</u> 34 819	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 566</u> 39 113	<u>54 358</u> 43 902	<u>38 184</u> 35 202	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 505</u> 37 373	<u>51 886</u> 41 948	<u>36 397</u> 33 635	<u>47 237</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 181</u> 37 750	<u>52 804</u> 42 372	<u>36 938</u> 33 975	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 971</u> 38 529	<u>53 691</u> 43 246	<u>37 649</u> 34 676	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 379</u> 38 930	<u>54 149</u> 43 696	<u>38 016</u> 35 037	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 181</u> 37 750	<u>52 804</u> 42 372	<u>36 938</u> 33 975	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 572</u> 38 135	<u>53 243</u> 42 805	<u>37 290</u> 34 322	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135

							-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 690</u> 34 072	<u>49 306</u> 38 930	<u>39 523</u> 35 037	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 055</u> 34 431	<u>49 723</u> 39 340	<u>39 898</u> 35 406	<u>54 852</u> 51 949	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 055</u> 34 431	<u>49 723</u> 39 340	<u>39 898</u> 35 406	<u>54 852</u> 51 949	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 427</u> 34 797	<u>50 148</u> 39 758	<u>40 281</u> 35 782	<u>55 414</u> 52 501	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 195</u> 35 554	<u>51 026</u> 40 622	<u>41 071</u> 36 560	<u>56 573</u> 53 643	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 592</u> 35 944	<u>51 480</u> 41 069	<u>41 479</u> 36 962	<u>57 172</u> 54 232	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069

212-102.

							-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 736</u> 20 026	<u>33 487</u> 23 839	<u>25 468</u> 21 455	<u>32 957</u> 30 086	<u>33 487</u> 23 839	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 390</u> 20 669	<u>34 940</u> 25 270	<u>26 776</u> 22 743	<u>34 485</u> 31 590	<u>34 940</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 016</u> 22 270	<u>36 480</u> 26 786	<u>28 163</u> 24 107	<u>36 090</u> 33 170	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 729</u> 23 956	<u>38 657</u> 28 929	<u>30 122</u> 26 036	<u>37 560</u> 34 617	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929

					-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 379</u> 38 930	<u>54 149</u> 43 696	<u>38 016</u> 35 037	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 796</u> 39 340	<u>54 616</u> 44 156	<u>38 391</u> 35 406	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 796</u> 39 340	<u>54 616</u> 44 156	<u>38 391</u> 35 406	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 221</u> 39 758	<u>55 094</u> 44 626	<u>38 774</u> 35 782	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 099</u> 40 622	<u>56 079</u> 45 596	<u>39 564</u> 36 560	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 552</u> 41 069	<u>56 588</u> 46 097	<u>39 972</u> 36 962	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 755</u> 23 839	<u>35 248</u> 25 573	<u>24 022</u> 21 455	<u>33 487</u> 23 839	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 208</u> 25 270	<u>36 547</u> 26 852	<u>25 330</u> 22 743	<u>34 940</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 748</u> 26 786	<u>37 911</u> 28 194	<u>26 717</u> 24 107	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 925</u> 28 929	<u>39 161</u> 29 424	<u>28 676</u> 26 036	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929

							-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 729</u> 23 956	<u>38 657</u> 28 929	<u>30 122</u> 26 036	<u>37 560</u> 34 617	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 714</u> 24 926	<u>40 109</u> 30 357	<u>31 428</u> 27 321	<u>35 255</u> 32 347	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 245</u> 27 416	<u>43 374</u> 33 571	<u>34 368</u> 30 214	<u>36 356</u> 33 431	<u>43 374</u> 33 571	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 259	<u>44 282</u> 34 464	<u>35 184</u> 31 018	<u>39 607</u> 36 631	<u>44 282</u> 34 464	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 720</u> 28 868	<u>44 644</u> 34 821	<u>35 511</u> 31 339	<u>41 333</u> 38 330	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 720</u> 28 868	<u>44 644</u> 34 821	<u>35 511</u> 31 339	<u>41 333</u> 38 330	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 319</u> 29 458	<u>45 007</u> 35 179	<u>35 837</u> 31 661	<u>43 768</u> 40 727	<u>45 007</u> 35 179	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 936</u> 20 223	<u>33 729</u> 24 078	<u>25 686</u> 21 670	<u>33 263</u> 30 387	<u>33 729</u> 24 078	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 597</u> 20 873	<u>35 197</u> 25 522	<u>27 007</u> 22 970	<u>34 806</u> 31 906	<u>35 197</u> 25 522	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 545	<u>36 752</u> 27 054	<u>28 408</u> 24 348	<u>36 427</u> 33 501	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 057</u> 24 278	<u>38 951</u> 29 218	<u>30 387</u> 26 296	<u>37 912</u> 34 963	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 057</u> 24 278	<u>38 951</u> 29 218	<u>30 387</u> 26 296	<u>37 912</u> 34 963	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218

					-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 925</u> 28 929	<u>39 161</u> 29 424	<u>28 676</u> 26 036	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>41 377</u> 30 357	<u>37 201</u> 27 495	<u>29 982</u> 27 321	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>44 642</u> 33 571	<u>38 137</u> 28 417	<u>32 922</u> 30 214	<u>43 374</u> 33 571	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>45 550</u> 34 464	<u>40 901</u> 31 137	<u>33 738</u> 31 018	<u>44 282</u> 34 464	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>45 912</u> 34 821	<u>42 368</u> 32 581	<u>34 065</u> 31 339	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>45 912</u> 34 821	<u>42 368</u> 32 581	<u>34 065</u> 31 339	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>46 275</u> 35 179	<u>44 438</u> 34 618	<u>34 391</u> 31 661	<u>45 007</u> 35 179	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 997</u> 24 078	<u>35 508</u> 25 829	<u>24 240</u> 21 670	<u>33 729</u> 24 078	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 464</u> 25 522	<u>36 820</u> 27 120	<u>25 561</u> 22 970	<u>35 197</u> 25 522	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>38 020</u> 27 054	<u>38 198</u> 28 476	<u>26 962</u> 24 348	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>40 219</u> 29 218	<u>39 460</u> 29 719	<u>28 941</u> 26 296	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>40 219</u> 29 218	<u>39 460</u> 29 719	<u>28 941</u> 26 296	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218

					,	.	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 085</u> 25 291	<u>40 417</u> 30 661	<u>31 706</u> 27 595	<u>35 583</u> 32 671	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 688</u> 27 853	<u>43 716</u> 33 907	<u>34 674</u> 30 516	<u>36 695</u> 33 766	<u>43 716</u> 33 907	<u>43 716</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 573</u> 28 724	<u>44 632</u> 34 809	<u>35 499</u> 31 328	<u>39 979</u> 36 998	<u>44 632</u> 34 809	<u>44 632</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 368	<u>44 998</u> 35 170	<u>35 829</u> 31 653	<u>41 723</u> 38 714	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 368	<u>44 998</u> 35 170	<u>35 829</u> 31 653	<u>41 723</u> 38 714	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 861</u> 29 991	<u>45 365</u> 35 530	<u>36 159</u> 31 977	<u>44 182</u> 41 134	<u>45 365</u> 35 530	<u>45 365</u> 35 530

212-103.

					,	.	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

					,	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 685</u> 30 661	<u>37 480</u> 27 770	<u>30 260</u> 27 595	<u>40 417</u> 30 661	40 417 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>44 984</u> 33 907	<u>38 426</u> 28 701	<u>33 229</u> 30 516	<u>43 716</u> 33 907	43 716 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>45 900</u> 34 809	<u>41 217</u> 31 448	<u>34 053</u> 31 328	<u>44 632</u> 34 809	44 632 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>46 266</u> 35 170	<u>42 699</u> 32 907	<u>34 383</u> 31 653	<u>44 998</u> 35 170	44 998 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>46 266</u> 35 170	<u>42 699</u> 32 907	<u>34 383</u> 31 653	<u>44 998</u> 35 170	44 998 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>46 633</u> 35 530	<u>44 789</u> 34 964	<u>34 713</u> 31 977	<u>45 365</u> 35 530	45 365 35 530

					-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					,	-
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

					,	-
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612

					,	-
212-202-0108	D400	3	1	350		<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

					,	-
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100		<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

					,	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 991</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520	<u>21 165</u> 17 520	<u>23 738</u> 21 209	<u>26 294</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 059</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571	<u>22 233</u> 18 571	<u>25 204</u> 22 651	<u>27 362</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 511</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000	<u>23 684</u> 20 000	<u>27 506</u> 24 916	<u>28 814</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 457</u> 17 520	<u>30 042</u> 21 209	<u>19 839</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 525</u> 18 571	<u>31 507</u> 22 651	<u>20 907</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 976</u> 20 000	<u>33 809</u> 24 916	<u>22 359</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000

					-		-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 962</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429	<u>25 135</u> 21 429	<u>29 151</u> 26 536	<u>30 265</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 688</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143	<u>25 861</u> 22 143	<u>30 499</u> 27 863	<u>30 991</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 413</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857	<u>26 587</u> 22 857	<u>33 329</u> 30 649	<u>31 717</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 807</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229	<u>27 980</u> 24 229	<u>36 880</u> 34 143	<u>33 110</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 284</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682	<u>29 457</u> 25 682	<u>38 614</u> 35 850	<u>34 587</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 849</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223	<u>31 023</u> 27 223	<u>40 435</u> 37 642	<u>36 153</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 509</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857	<u>32 682</u> 28 857	<u>44 259</u> 41 406	<u>37 812</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984	<u>30 078</u> 20 804	<u>24 736</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 169</u> 19 554	<u>30 712</u> 21 429	<u>25 370</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 996</u> 20 368	<u>31 619</u> 22 321	<u>26 277</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 824</u> 21 183	<u>32 527</u> 23 214	<u>27 184</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 470</u> 21 819	<u>33 234</u> 23 911	<u>27 892</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911

					-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 427</u> 21 429	<u>35 454</u> 26 536	<u>23 810</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 153</u> 22 143	<u>36 802</u> 27 863	<u>24 536</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 879</u> 22 857	<u>39 633</u> 30 649	<u>25 261</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 272</u> 24 229	<u>43 183</u> 34 143	<u>26 655</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 749</u> 25 682	<u>44 917</u> 35 850	<u>28 132</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 315</u> 27 223	<u>46 738</u> 37 642	<u>29 697</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 974</u> 28 857	<u>50 563</u> 41 406	<u>31 357</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>23 355</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>23 989</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>24 896</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>25 803</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>26 511</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911

					，	-	.	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>25 135</u> 22 473	<u>33 963</u> 24 628	<u>28 621</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>25 820</u> 23 147	<u>34 714</u> 25 367	<u>29 371</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736						

212-402.

					,	.	-	.	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	

					-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>27 239</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>27 990</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691

							-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{27\,925}{25\,529}$	$\frac{27\,844}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{34\,830}{32\,016}$	$\frac{34\,727}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{31\,948}{29\,488}$	$\frac{31\,853}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

					-	-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503

212-501.

							-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 173</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>24 289</u> 23 102	<u>26 215</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 173</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>24 289</u> 23 102	<u>26 215</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 666</u> 23 102	<u>25 666</u> 23 102	<u>23 976</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 666</u> 23 102	<u>25 666</u> 23 102	<u>23 976</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102

					-	-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	I		1	1000	<u>30 214</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048	<u>30 330</u> 29 048	<u>32 256</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048
212-501-0302	II		1	1000	<u>30 193</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>30 310</u> 29 028	<u>32 235</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0304	II		1	1000	<u>30 193</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>30 310</u> 29 028	<u>32 235</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 591</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483	<u>26 708</u> 25 483	<u>28 634</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 294</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190	<u>26 411</u> 25 190	<u>28 337</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 831</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>26 948</u> 25 718	<u>28 873</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 831</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>26 948</u> 25 718	<u>28 873</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718

					-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 707</u> 29 048	<u>31 707</u> 29 048	<u>30 016</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 687</u> 29 028	<u>31 687</u> 29 028	<u>29 996</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 687</u> 29 028	<u>31 687</u> 29 028	<u>29 996</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 085</u> 25 483	<u>28 085</u> 25 483	<u>26 394</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 788</u> 25 190	<u>27 788</u> 25 190	<u>26 097</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 324</u> 25 718	<u>28 324</u> 25 718	<u>26 634</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>28 324</u> 25 718	<u>28 324</u> 25 718	<u>26 634</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718

212-502.

							-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 883</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770	<u>27 000</u> 25 770	<u>28 925</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770
212-502-0103	, I		1	1000	<u>25 402</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312	<u>25 518</u> 24 312	<u>27 444</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 944</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861	<u>25 061</u> 23 861	<u>26 986</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861

212-503.

-

							-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 631</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427	<u>32 748</u> 31 427	<u>34 673</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 403</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219	<u>31 520</u> 30 219	<u>33 445</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 222</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056	<u>30 339</u> 29 056	<u>32 265</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056

212-6.

,

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 376</u> 25 770	<u>28 376</u> 25 770	<u>26 686</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 895</u> 24 312	<u>26 895</u> 24 312	<u>25 204</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 437</u> 23 861	<u>26 437</u> 23 861	<u>24 747</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 125</u> 31 427	<u>34 125</u> 31 427	<u>32 434</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 897</u> 30 219	<u>32 897</u> 30 219	<u>31 206</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 716</u> 29 056	<u>31 716</u> 29 056	<u>30 025</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056

212-601.

-

							-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$					

213.**213-1.****213-101.**

							-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{96\,952}{89\,884}$	$\frac{106\,071}{89\,884}$	$\frac{97\,706}{89\,884}$	$\frac{123\,637}{89\,884}$	$\frac{110\,194}{89\,884}$	$\frac{112\,808}{89\,884}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{96\,952}{89\,884}$	$\frac{106\,071}{89\,884}$	$\frac{97\,706}{89\,884}$	$\frac{123\,637}{89\,884}$	$\frac{110\,194}{89\,884}$	$\frac{112\,808}{89\,884}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{98\,588}{91\,471}$	$\frac{107\,707}{91\,471}$	$\frac{99\,342}{91\,471}$	$\frac{125\,273}{91\,471}$	$\frac{111\,830}{91\,471}$	$\frac{114\,444}{91\,471}$
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>112 808</u> 89 884	<u>121 703</u> 89 884	<u>96 287</u> 89 884	<u>103 859</u> 89 884	<u>107 378</u> 89 884
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>112 808</u> 89 884	<u>121 703</u> 89 884	<u>96 287</u> 89 884	<u>103 859</u> 89 884	<u>107 378</u> 89 884
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>114 444</u> 91 471	<u>123 339</u> 91 471	<u>97 923</u> 91 471	<u>105 495</u> 91 471	<u>109 015</u> 91 471
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							

					, . -	.	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>110 681</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>113 305</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>116 008</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987

213-102.

					, . -	.	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 273</u> 94 993	<u>115 085</u> 94 993	<u>104 377</u> 94 993	<u>137 569</u> 94 993	<u>120 362</u> 94 993	<u>123 708</u> 94 993
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>103 955</u> 96 624	<u>116 766</u> 96 624	<u>106 059</u> 96 624	<u>139 250</u> 96 624	<u>122 043</u> 96 624	<u>125 389</u> 96 624
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>105 670</u> 98 287	<u>118 481</u> 98 287	<u>107 774</u> 98 287	<u>140 965</u> 98 287	<u>123 758</u> 98 287	<u>127 105</u> 98 287
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>109 169</u> 101 680	<u>121 981</u> 101 680	<u>111 273</u> 101 680	<u>144 465</u> 101 680	<u>127 257</u> 101 680	<u>130 604</u> 101 680
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>111 947</u> 104 374					

					-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>110 681</u> 84 821	<u>108 360</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>113 305</u> 87 366	<u>110 984</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>116 008</u> 89 987	<u>113 687</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987

					-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>123 708</u> 94 993	<u>135 093</u> 94 993	<u>102 561</u> 94 993	<u>112 253</u> 94 993	<u>116 758</u> 94 993
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>125 389</u> 96 624	<u>136 775</u> 96 624	<u>104 242</u> 96 624	<u>113 934</u> 96 624	<u>118 439</u> 96 624
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>127 105</u> 98 287	<u>138 490</u> 98 287	<u>105 957</u> 98 287	<u>115 650</u> 98 287	<u>120 155</u> 98 287
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>130 604</u> 101 680	<u>141 989</u> 101 680	<u>109 456</u> 101 680	<u>119 149</u> 101 680	<u>123 654</u> 101 680
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125	1000 .	1	4800					

							-	-	-	-
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>112 886</u> 105 284	<u>125 697</u> 105 284	<u>114 990</u> 105 284	<u>148 181</u> 105 284	<u>130 974</u> 105 284	<u>134 320</u> 105 284
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>116 367</u> 108 659	<u>129 178</u> 108 659	<u>118 471</u> 108 659	<u>151 662</u> 108 659	<u>134 455</u> 108 659	<u>137 802</u> 108 659
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>119 342</u> 111 544	<u>132 154</u> 111 544	<u>121 446</u> 111 544	<u>154 638</u> 111 544	<u>137 431</u> 111 544	<u>140 777</u> 111 544
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>136 488</u> 109 619					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>151 710</u> 142 930	<u>164 522</u> 142 930	<u>153 814</u> 142 930	<u>187 006</u> 142 930	<u>169 799</u> 142 930	<u>173 145</u> 142 930
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>155 716</u> 146 814	<u>168 527</u> 146 814	<u>157 820</u> 146 814	<u>191 011</u> 146 814	<u>173 804</u> 146 814	<u>177 150</u> 146 814
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>157 051</u> 148 109	<u>169 862</u> 148 109	<u>159 155</u> 148 109	<u>192 346</u> 148 109	<u>175 139</u> 148 109	<u>178 486</u> 148 109

213-104.

, , ,

					-
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045

					-	-	-	-	-
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>134 320</u> 105 284	<u>145 706</u> 105 284	<u>113 173</u> 105 284	<u>122 865</u> 105 284	<u>127 370</u> 105 284
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>137 802</u> 108 659	<u>149 187</u> 108 659	<u>116 654</u> 108 659	<u>126 347</u> 108 659	<u>130 852</u> 108 659
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>140 777</u> 111 544	<u>152 162</u> 111 544	<u>119 629</u> 111 544	<u>129 322</u> 111 544	<u>133 827</u> 111 544
213-102-0305	125	1000 .	1	4800					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>173 145</u> 142 930	<u>184 531</u> 142 930	<u>151 998</u> 142 930	<u>161 690</u> 142 930	<u>166 195</u> 142 930
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>177 150</u> 146 814	<u>188 536</u> 146 814	<u>156 003</u> 146 814	<u>165 696</u> 146 814	<u>170 200</u> 146 814
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>178 486</u> 148 109	<u>189 871</u> 148 109	<u>157 338</u> 148 109	<u>167 031</u> 148 109	<u>171 535</u> 148 109

213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.
213-301.

							-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>34 345</u> 29 464	<u>31 869</u> 29 464	<u>41 834</u> 29 464	<u>35 565</u> 29 464	<u>36 339</u> 29 464
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 744</u> 29 925	<u>34 371</u> 29 925	<u>32 176</u> 29 925	<u>41 009</u> 29 925	<u>35 452</u> 29 925	<u>36 138</u> 29 925
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496					

					-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 199</u> 29 464	<u>41 548</u> 29 464	<u>31 449</u> 29 464	<u>33 690</u> 29 464	<u>34 732</u> 29 464
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>37 787</u> 29 925	<u>40 756</u> 29 925	<u>31 803</u> 29 925	<u>33 790</u> 29 925	
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					

					, . -	.	-	-	-	-
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207					

213-302.

					, . -	.	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371	<u>488</u> 371
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>280</u> 265					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>413</u> 390					

					-	-	-	-	-
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>507</u> 371	<u>507</u> 371	<u>477</u> 446	<u>435</u> 371	<u>486</u> 371
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8					

213-304.

					,	.	-	.	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>463</u> 424	<u>517</u> 424	<u>467</u> 424	<u>582</u> 424	<u>542</u> 424	<u>558</u> 424	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>380</u> 357	<u>406</u> 357	<u>383</u> 357	<u>437</u> 357	<u>418</u> 357	<u>425</u> 357	

213-305.

					,	.	-
213-305-0100	945-92	.					
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12	<u>1 200</u> 506		

213-306.

					,	.	-	.	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 873</u> 2 790	<u>2 895</u> 2 790	<u>2 875</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 905</u> 2 790	<u>2 911</u> 2 790	

				,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>582</u> 424	<u>582</u> 424	<u>459</u> 424	<u>504</u> 424	<u>525</u> 424
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>437</u> 357	<u>437</u> 357	<u>378</u> 357	<u>400</u> 357	<u>410</u> 357

				,	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 872</u> 2 790	<u>2 890</u> 2 790	<u>2 898</u> 2 790

					, . -		-	-	-	-
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,228}{2\,178}$					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$					
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,573}{2\,515}$					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,702}{2\,641}$					
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,701}{3\,617}$					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,886}{3\,798}$					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,079}{3\,987}$					

					-	-	-	-	-
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								

					, . -	.	-	-	-	-
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>14 549</u> 14 034	<u>15 291</u> 14 034	<u>14 610</u> 14 034	<u>16 563</u> 14 034	<u>15 627</u> 14 034	<u>15 839</u> 14 034
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>10 295</u> 9 917	<u>10 848</u> 9 917	<u>10 340</u> 9 917	<u>11 797</u> 9 917	<u>11 099</u> 9 917	<u>11 257</u> 9 917
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>10 735</u> 10 356	<u>11 281</u> 10 356	<u>10 780</u> 10 356	<u>12 218</u> 10 356	<u>11 529</u> 10 356	<u>11 685</u> 10 356
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>11 641</u> 11 252	<u>12 185</u> 11 252	<u>11 686</u> 11 252	<u>13 118</u> 11 252	<u>12 431</u> 11 252	<u>12 587</u> 11 252

221-102.

					, . -	.	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 548</u> 52 186	<u>61 414</u> 52 186	<u>56 033</u> 52 186	<u>69 437</u> 54 112	<u>64 065</u> 52 186	<u>65 747</u> 52 186

					-	-	-	-	-
221-101-0104	19804-2012	350	1	311	<u>16 188</u> 15 240	<u>16 563</u> 14 034	<u>14 656</u> 14 034	<u>15 111</u> 14 034	<u>15 398</u> 14 034
221-101-0111	19804-2012,	300	1	232	<u>11 523</u> 10 823	<u>11 797</u> 9 917	<u>10 375</u> 9 917	<u>10 714</u> 9 917	<u>10 928</u> 9 917
221-101-0112	19804-2012,	300	1	229	<u>11 944</u> 11 246	<u>12 218</u> 10 356	<u>10 814</u> 10 356	<u>11 149</u> 10 356	<u>11 360</u> 10 356
221-101-0113	19804-2012,	300	1	228	<u>12 844</u> 12 138	<u>13 118</u> 11 252	<u>11 719</u> 11 252	<u>12 053</u> 11 252	<u>12 263</u> 11 252

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018	7,5	3	1	2458	<u>68 337</u> 61 553	<u>70 794</u> 53 167	<u>56 394</u> 52 186	<u>59 991</u> 52 186

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>119 162</u> 111 618	<u>122 496</u> 102 121	<u>107 023</u> 102 121	<u>110 715</u> 102 121	<u>113 039</u> 102 121
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>149 148</u> 137 044

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								

							-	-	-	-
221-104-0102	2,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>82 733</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763	<u>92 929</u> 68 763
221-104-0103	3,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>83 608</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601	<u>93 821</u> 69 601
221-104-0104	4,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>90 773</u> 76 625	<u>95 579</u> 76 625	<u>91 974</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>101 586</u> 76 625	<u>100 985</u> 76 625

222.

222-1.

222-101.

							-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>126 059</u> 111 053	<u>131 356</u> 111 053	<u>127 459</u> 111 053	<u>144 445</u> 111 053	<u>137 140</u> 111 053	<u>138 966</u> 111 053
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>112 276</u> 107 575	<u>125 090</u> 107 575	<u>114 181</u> 107 575	<u>160 249</u> 107 575	<u>130 091</u> 107 575	<u>133 721</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>114 239</u> 109 514	<u>127 052</u> 109 514	<u>116 143</u> 109 514	<u>162 212</u> 109 514	<u>132 054</u> 109 514	<u>135 683</u> 109 514

					-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763	<u>91 130</u> 68 763
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601	<u>93 407</u> 70 962
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625	<u>98 535</u> 75 989

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053	<u>134 583</u> 111 053
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>141 488</u> 107 575	<u>155 469</u> 107 575	<u>114 243</u> 107 575	<u>122 406</u> 107 575	<u>126 676</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>143 451</u> 109 514	<u>157 432</u> 109 514	<u>116 205</u> 109 514	<u>124 369</u> 109 514	<u>128 638</u> 109 514

					-	-	-	-	-	-
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>123 164</u> 118 264	<u>136 238</u> 118 264	<u>125 107</u> 118 264	<u>172 112</u> 118 264	<u>141 341</u> 118 264	<u>145 044</u> 118 264
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>145 349</u> 140 118	<u>158 683</u> 140 118	<u>147 331</u> 140 118	<u>195 272</u> 140 118	<u>163 888</u> 140 118	<u>167 666</u> 140 118
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 617</u> 98 576	<u>108 596</u> 98 576	<u>102 654</u> 98 576	<u>127 748</u> 98 576	<u>111 321</u> 98 576	<u>113 298</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 576</u> 100 512	<u>110 556</u> 100 512	<u>104 613</u> 100 512	<u>129 708</u> 100 512	<u>113 280</u> 100 512	<u>115 257</u> 100 512
222-101-0207	7 31310-2015	3	1	1330	<u>129 972</u> 126 609	<u>136 900</u> 126 609	<u>131 002</u> 126 609	<u>155 909</u> 126 609	<u>139 604</u> 126 609	<u>141 567</u> 126 609

					-	-	-	-	-
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>152 969</u> 118 264	<u>167 235</u> 118 264	<u>125 170</u> 118 264	<u>133 499</u> 118 264	<u>137 856</u> 118 264
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>175 749</u> 140 118	<u>190 298</u> 140 118	<u>147 396</u> 140 118	<u>155 891</u> 140 118	<u>160 334</u> 140 118
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>117 529</u> 98 576	<u>125 145</u> 98 576	<u>102 688</u> 98 576	<u>107 135</u> 98 576	<u>109 460</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>119 488</u> 100 512	<u>127 104</u> 100 512	<u>104 647</u> 100 512	<u>109 094</u> 100 512	<u>111 419</u> 100 512
222-101-0207	7 31310-2015	3	1	1330	<u>145 766</u> 126 609	<u>153 325</u> 126 609	<u>131 036</u> 126 609	<u>135 449</u> 126 609	<u>137 758</u> 126 609

					-		-	-	-	
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>131 539</u> 127 377	<u>141 436</u> 127 377	<u>133 010</u> 127 377	<u>168 592</u> 127 377	<u>145 299</u> 127 377	<u>148 102</u> 127 377
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>111 899</u> 107 202	<u>124 712</u> 107 202	<u>113 803</u> 107 202	<u>159 872</u> 107 202	<u>129 714</u> 107 202	<u>133 344</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>114 667</u> 109 937	<u>127 481</u> 109 937	<u>116 571</u> 109 937	<u>162 640</u> 109 937	<u>132 482</u> 109 937	<u>136 112</u> 109 937
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>115 267</u> 110 502	<u>128 185</u> 110 502	<u>117 187</u> 110 502	<u>163 630</u> 110 502	<u>133 227</u> 110 502	<u>136 886</u> 110 502
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>136 112</u> 130 922	<u>149 707</u> 130 922	<u>138 132</u> 130 922	<u>187 010</u> 130 922	<u>155 013</u> 130 922	<u>158 864</u> 130 922
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 986</u> 102 880	<u>113 018</u> 102 880	<u>107 031</u> 102 880	<u>132 312</u> 102 880	<u>115 762</u> 102 880	<u>117 754</u> 102 880

					-	-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>154 102</u> 127 377	<u>164 900</u> 127 377	<u>133 058</u> 127 377	<u>139 363</u> 127 377	<u>142 661</u> 127 377
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>141 111</u> 107 202	<u>155 092</u> 107 202	<u>113 866</u> 107 202	<u>122 029</u> 107 202	<u>126 298</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>143 879</u> 109 937	<u>157 860</u> 109 937	<u>116 634</u> 109 937	<u>124 797</u> 109 937	<u>129 066</u> 109 937
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>144 716</u> 110 502	<u>158 811</u> 110 502	<u>117 249</u> 110 502	<u>125 479</u> 110 502	<u>129 783</u> 110 502
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>167 105</u> 130 922	<u>181 939</u> 130 922	<u>138 198</u> 130 922	<u>146 859</u> 130 922	<u>151 389</u> 130 922
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>122 017</u> 102 880	<u>129 689</u> 102 880	<u>107 065</u> 102 880	<u>111 545</u> 102 880	<u>113 888</u> 102 880

					-		-	-	-	
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>102 784</u> 99 730	<u>109 764</u> 99 730	<u>103 822</u> 99 730	<u>128 916</u> 99 730	<u>112 489</u> 99 730	<u>114 466</u> 99 730
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>114 128</u> 110 939	<u>121 108</u> 110 939	<u>115 165</u> 110 939	<u>140 260</u> 110 939	<u>123 832</u> 110 939	<u>125 809</u> 110 939
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>135 977</u> 132 296	<u>143 843</u> 132 296	<u>137 146</u> 132 296	<u>165 424</u> 132 296	<u>146 913</u> 132 296	<u>149 141</u> 132 296
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>104 098</u> 99 508	<u>116 860</u> 99 508	<u>105 995</u> 99 508	<u>151 876</u> 99 508	<u>121 841</u> 99 508	<u>125 456</u> 99 508
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>122 888</u> 118 033	<u>135 806</u> 118 033	<u>124 808</u> 118 033	<u>171 251</u> 118 033	<u>140 848</u> 118 033	<u>144 507</u> 118 033

					-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>118 697</u> 99 730	<u>126 312</u> 99 730	<u>103 856</u> 99 730	<u>108 302</u> 99 730	<u>110 628</u> 99 730
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>130 040</u> 110 939	<u>137 656</u> 110 939	<u>115 199</u> 110 939	<u>119 646</u> 110 939	<u>121 971</u> 110 939
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>153 908</u> 132 296	<u>162 490</u> 132 296	<u>137 185</u> 132 296	<u>142 195</u> 132 296	<u>144 816</u> 132 296
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>133 192</u> 99 508	<u>147 116</u> 99 508	<u>106 057</u> 99 508	<u>114 187</u> 99 508	<u>118 439</u> 99 508
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>152 337</u> 118 033	<u>166 432</u> 118 033	<u>124 871</u> 118 033	<u>133 100</u> 118 033	<u>137 404</u> 118 033

					-		-	-	-	
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>185 152</u> 179 394	<u>198 694</u> 179 394	<u>187 164</u> 179 394	<u>235 855</u> 179 394	<u>203 980</u> 179 394	<u>207 817</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 602</u> 95 460	<u>106 103</u> 95 460	<u>99 717</u> 95 460	<u>126 684</u> 95 460	<u>109 030</u> 95 460	<u>111 155</u> 95 460
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 262</u> 100 971	<u>112 075</u> 100 971	<u>105 424</u> 100 971	<u>133 514</u> 100 971	<u>115 125</u> 100 971	<u>117 338</u> 100 971
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>119 762</u> 116 081	<u>128 356</u> 116 081	<u>121 039</u> 116 081	<u>151 939</u> 116 081	<u>131 711</u> 116 081	<u>134 145</u> 116 081

					-	-	-	-	-
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>216 026</u> 179 394	<u>230 803</u> 179 394	<u>187 230</u> 179 394	<u>195 858</u> 179 394	<u>200 370</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>115 702</u> 95 460	<u>123 886</u> 95 460	<u>99 753</u> 95 460	<u>104 532</u> 95 460	<u>107 031</u> 95 460
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>122 075</u> 100 971	<u>130 600</u> 100 971	<u>105 462</u> 100 971	<u>110 439</u> 100 971	<u>113 042</u> 100 971
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>139 355</u> 116 081	<u>148 733</u> 116 081	<u>121 081</u> 116 081	<u>126 556</u> 116 081	<u>129 420</u> 116 081

							-	-	-	-
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>132 197</u> 128 547	<u>140 114</u> 128 547	<u>133 374</u> 128 547	<u>161 839</u> 128 547	<u>143 205</u> 128 547	<u>145 447</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 305</u> 161 800	<u>180 692</u> 161 800	<u>169 295</u> 161 800	<u>217 423</u> 161 800	<u>185 917</u> 161 800	<u>189 709</u> 161 800

222-102.

							-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>107 581</u> 103 555	<u>113 547</u> 103 555	<u>108 074</u> 103 555	<u>126 965</u> 112 043	<u>116 244</u> 103 555	<u>117 954</u> 103 555
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>100 025</u> 96 154	<u>105 850</u> 96 154	<u>100 507</u> 96 154	<u>115 835</u> 96 154	<u>108 483</u> 96 154	<u>110 153</u> 96 154
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>107 360</u> 103 337	<u>113 326</u> 103 337	<u>107 853</u> 103 337	<u>122 515</u> 110 312	<u>116 023</u> 103 337	<u>117 733</u> 103 337

					-	-	-	-	-
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>150 247</u> 128 547	<u>158 886</u> 128 547	<u>133 412</u> 128 547	<u>138 456</u> 128 547	<u>141 094</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>197 823</u> 161 800	<u>212 430</u> 161 800	<u>169 360</u> 161 800	<u>177 888</u> 161 800	<u>182 348</u> 161 800

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>120 707</u> 113 201	<u>113 275</u> 93 182	<u>108 441</u> 103 555	<u>112 099</u> 103 555	<u>114 402</u> 103 555
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>113 162</u> 105 888	<u>115 835</u> 96 154	<u>100 865</u> 96 154	<u>104 437</u> 96 154	<u>106 685</u> 96 154
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>120 515</u> 113 010	<u>120 183</u> 100 008	<u>108 220</u> 103 337	<u>111 879</u> 103 337	<u>114 181</u> 103 337

					-	-	-	-	-	-
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>106 557</u> 102 546	<u>112 515</u> 102 546	<u>107 049</u> 102 546	<u>122 729</u> 102 546	<u>115 209</u> 102 546	<u>116 917</u> 102 546
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>106 233</u> 102 219	<u>112 208</u> 102 219	<u>106 727</u> 102 219	<u>122 451</u> 102 219	<u>114 909</u> 102 219	<u>116 622</u> 102 219
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066	<u>220 724</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>135 277</u> 130 917	<u>141 254</u> 130 917	<u>135 771</u> 130 917	<u>143 714</u> 130 348	<u>143 957</u> 130 917	<u>145 670</u> 130 917
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>155 917</u> 151 337	<u>161 843</u> 151 337	<u>156 407</u> 151 337	<u>155 263</u> 140 759	<u>164 521</u> 151 337	<u>166 220</u> 151 337
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>89 722</u> 85 914	<u>95 676</u> 85 914	<u>90 215</u> 85 914	<u>105 882</u> 85 914	<u>98 368</u> 85 914	<u>100 075</u> 85 914
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>91 340</u> 87 502	<u>97 315</u> 87 502	<u>91 834</u> 87 502	<u>107 558</u> 87 502	<u>100 016</u> 87 502	<u>101 729</u> 87 502
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>92 634</u> 88 781	<u>98 609</u> 88 781	<u>93 128</u> 88 781	<u>108 852</u> 88 781	<u>101 311</u> 88 781	<u>103 024</u> 88 781
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 251</u> 103 226	<u>113 224</u> 103 226	<u>107 745</u> 103 226	<u>123 462</u> 103 226	<u>115 924</u> 103 226	<u>117 636</u> 103 226
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>101 115</u> 97 172	<u>107 069</u> 97 172	<u>101 607</u> 97 172	<u>117 275</u> 97 172	<u>109 760</u> 97 172	<u>111 467</u> 97 172
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>98 689</u> 94 767	<u>104 657</u> 94 767	<u>99 182</u> 94 767	<u>114 887</u> 94 767	<u>107 355</u> 94 767	<u>109 066</u> 94 767

					-	-	-	-	-
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 758</u> 112 270	<u>122 729</u> 102 546	<u>107 416</u> 102 546	<u>111 070</u> 102 546	<u>113 369</u> 102 546
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>119 420</u> 111 919	<u>122 451</u> 102 219	<u>107 094</u> 102 219	<u>110 759</u> 102 219	<u>113 065</u> 102 219
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066	<u>216 315</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>148 459</u> 140 612	<u>145 639</u> 130 348	<u>136 138</u> 130 917	<u>139 804</u> 130 917	<u>142 111</u> 130 917
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>169 056</u> 161 017	<u>156 873</u> 140 759	<u>156 772</u> 151 337	<u>160 405</u> 151 337	<u>162 692</u> 151 337
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>102 880</u> 95 597	<u>105 882</u> 85 914	<u>90 581</u> 85 914	<u>94 232</u> 85 914	<u>96 530</u> 85 914
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>104 589</u> 97 264	<u>107 558</u> 87 502	<u>92 201</u> 87 502	<u>95 866</u> 87 502	<u>98 172</u> 87 502
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>105 855</u> 98 516	<u>108 852</u> 88 781	<u>93 496</u> 88 781	<u>97 160</u> 88 781	<u>99 466</u> 88 781
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>120 471</u> 112 960	<u>123 462</u> 103 226	<u>108 112</u> 103 226	<u>111 775</u> 103 226	<u>114 080</u> 103 226
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>114 309</u> 106 891	<u>117 275</u> 97 172	<u>101 973</u> 97 172	<u>105 625</u> 97 172	<u>107 922</u> 97 172
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>111 922</u> 104 517	<u>114 887</u> 94 767	<u>99 549</u> 94 767	<u>103 209</u> 94 767	<u>105 512</u> 94 767

					,	.	-	.	-	-	-
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>96 648</u> 92 753	<u>102 611</u> 92 753	<u>97 141</u> 92 753	<u>112 833</u> 92 753	<u>105 307</u> 92 753	<u>107 017</u> 92 753	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>130 018</u> 125 728	<u>135 979</u> 125 728	<u>130 511</u> 125 728	<u>126 550</u> 109 512	<u>138 674</u> 125 728	<u>140 383</u> 125 728	
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361	<u>130 845</u> 105 361	
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042	<u>65 109</u> 41 042	
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>167 435</u> 162 699	<u>173 404</u> 162 699	<u>167 929</u> 162 699	<u>183 634</u> 162 699	<u>176 102</u> 162 699	<u>177 813</u> 162 699	

222-2.
222-202.

					,	.	-	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>226 643</u> 221 173	<u>232 681</u> 221 173	<u>227 143</u> 221 173	<u>243 030</u> 221 173	<u>235 410</u> 221 173	<u>237 141</u> 221 173	

222-203.

					,	.	-	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>109 863</u> 102 487	<u>112 833</u> 92 753	<u>97 508</u> 92 753	<u>101 165</u> 92 753	<u>103 466</u> 92 753
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>143 235</u> 135 466	<u>123 960</u> 107 662	<u>130 877</u> 125 728	<u>134 533</u> 125 728	<u>136 833</u> 125 728
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361	<u>129 000</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042	<u>63 274</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>180 651</u> 172 432	<u>183 634</u> 162 699	<u>168 296</u> 162 699	<u>171 956</u> 162 699	<u>174 259</u> 162 699

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>239 979</u> 230 986	<u>243 030</u> 221 173	<u>227 514</u> 221 173	<u>231 216</u> 221 173	<u>233 546</u> 221 173

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695	<u>6 326</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690	<u>7 288</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684	<u>8 535</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 980</u> 8 679	<u>9 716</u> 8 679	<u>9 782</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 740</u> 9 854	<u>11 025</u> 9 854	<u>10 815</u> 9 854	<u>11 730</u> 9 854	<u>11 337</u> 9 854	<u>11 435</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>146 512</u> 141 981	<u>152 573</u> 141 981	<u>147 013</u> 141 981	<u>171 317</u> 141 981	<u>155 314</u> 141 981	<u>157 051</u> 141 981
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 448</u> 11 967	<u>13 017</u> 12 530	<u>12 508</u> 11 967	<u>10 359</u> 9 903	<u>13 099</u> 12 611	<u>13 705</u> 11 967
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>11 429</u> 9 831					

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695	<u>6 238</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690	<u>7 209</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684	<u>8 416</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679	<u>9 623</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854	<u>11 199</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>161 228</u> 141 981	<u>168 747</u> 141 981	<u>147 386</u> 141 981	<u>151 103</u> 141 981	<u>153 442</u> 141 981
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>13 507</u> 12 611	<u>10 883</u> 9 903	<u>12 552</u> 11 967	<u>13 045</u> 12 557	<u>13 275</u> 11 967
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314					

					,	.	-	.	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314		<u>12 104</u> 10 493					

222-3. , ,
222-301. , ,

					,	.	-	.	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91		<u>7 880</u> 7 686	<u>8 097</u> 7 686	<u>7 898</u> 7 686	<u>7 165</u> 6 564	<u>8 195</u> 7 686	<u>8 257</u> 7 686
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444		<u>19 802</u> 19 079	<u>20 862</u> 19 079	<u>19 890</u> 19 079	<u>22 678</u> 19 079	<u>21 341</u> 19 079	<u>21 644</u> 19 079
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		<u>12 425</u> 11 265					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295		<u>13 402</u> 12 919	<u>14 106</u> 12 919	<u>13 460</u> 12 919	<u>15 313</u> 12 919	<u>14 424</u> 12 919	<u>14 626</u> 12 919

222-302. ,

					,	.	-	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314				<u>12 000</u> 10 595	

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 325</u> 8 006	<u>7 210</u> 6 564	<u>7 911</u> 7 686	<u>8 044</u> 7 686	<u>8 128</u> 7 686
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 235</u> 20 892	<u>22 678</u> 19 079	<u>19 955</u> 19 079	<u>20 605</u> 19 079	<u>21 013</u> 19 079
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>15 089</u> 14 193	<u>15 313</u> 12 919	<u>13 504</u> 12 919	<u>13 935</u> 12 919	<u>14 207</u> 12 919

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					, . -	.	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>40 883</u> 35 671					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455	<u>59 239</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>56 448</u> 50 428					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>62 299</u> 55 660					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309	<u>71 872</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632	<u>80 632</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>75 266</u> 67 238					
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>171 983</u> 167 106	<u>178 140</u> 167 106	<u>172 492</u> 167 106	<u>197 179</u> 167 106	<u>180 923</u> 167 106	<u>182 688</u> 167 106

225.

225-1.

225-101.

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>60 401</u> 48 455	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455	<u>57 564</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5	.	1	975					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>73 341</u> 58 309	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309	<u>69 757</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>82 254</u> 65 632	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632	<u>78 297</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>186 931</u> 167 106	<u>194 568</u> 167 106	<u>172 871</u> 167 106	<u>176 646</u> 167 106	<u>179 022</u> 167 106

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 840</u> 4 639	<u>5 150</u> 4 639	<u>4 865</u> 4 639	<u>4 824</u> 4 208	<u>5 290</u> 4 639	<u>5 379</u> 4 639
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 757</u> 6 881	<u>10 546</u> 6 881	<u>9 939</u> 6 881	<u>7 156</u> 6 796	<u>9 757</u> 6 881	<u>8 306</u> 6 881
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 872</u> 13 289	<u>14 779</u> 13 289	<u>13 947</u> 13 289	<u>14 069</u> 12 268	<u>15 189</u> 13 289	<u>15 448</u> 13 289
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 391</u> 6 238	<u>7 817</u> 6 238	<u>7 503</u> 6 238	<u>8 869</u> 6 238	<u>8 282</u> 6 238	<u>8 429</u> 6 238
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>18 920</u> 14 280	<u>20 183</u> 14 280	<u>19 212</u> 14 280	<u>14 718</u> 14 104	<u>18 920</u> 14 280	<u>16 598</u> 14 280
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 865</u> 19 957	<u>22 296</u> 19 957	<u>20 983</u> 19 957	<u>22 866</u> 20 015	<u>22 944</u> 19 957	<u>23 354</u> 19 957
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>29 190</u> 21 557	<u>31 274</u> 21 557	<u>29 671</u> 21 557	<u>22 281</u> 21 291	<u>29 190</u> 21 557	<u>25 359</u> 21 557
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>36 442</u> 34 910	<u>38 828</u> 34 910	<u>36 639</u> 34 910	<u>38 292</u> 33 538	<u>39 907</u> 34 910	<u>40 591</u> 34 910
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>44 924</u> 33 572	<u>48 018</u> 33 572	<u>45 638</u> 33 572	<u>34 646</u> 33 157	<u>44 924</u> 33 572	<u>39 235</u> 33 572
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>59 675</u> 57 339	<u>63 207</u> 57 339	<u>59 967</u> 57 339	<u>60 480</u> 53 399	<u>64 803</u> 57 339	<u>65 816</u> 57 339
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>16 220</u> 9 854	<u>18 776</u> 9 854	<u>16 895</u> 9 854	<u>25 091</u> 9 854	<u>21 566</u> 9 854	<u>22 448</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>18 541</u> 16 760	<u>22 236</u> 16 760	<u>18 791</u> 16 760	<u>34 831</u> 16 760	<u>24 163</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.								

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 527</u> 5 145	<u>4 936</u> 4 208	<u>4 884</u> 4 639	<u>5 075</u> 4 639	<u>5 194</u> 4 639
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 588</u> 6 796	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 881</u> 14 769	<u>14 398</u> 12 268	<u>14 003</u> 13 289	<u>14 559</u> 13 289	<u>14 909</u> 13 289
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238	<u>8 076</u> 6 238
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 409</u> 14 104	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280	<u>16 337</u> 12 656
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>24 036</u> 22 293	<u>23 384</u> 20 015	<u>21 071</u> 19 957	<u>21 949</u> 19 957	<u>22 502</u> 19 957
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 422</u> 21 291	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557	<u>24 512</u> 18 487
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>41 728</u> 38 804	<u>39 157</u> 33 538	<u>36 786</u> 34 910	<u>38 249</u> 34 910	<u>39 170</u> 34 910
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 340</u> 33 157	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572	<u>39 241</u> 30 239
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>67 499</u> 63 102	<u>61 759</u> 53 399	<u>60 184</u> 57 339	<u>62 350</u> 57 339	<u>63 713</u> 57 339
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854	<u>20 332</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760	
225-101-0200	8020-2016	.							

							-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 109</u> 8 679	<u>9 216</u> 8 679	<u>9 137</u> 8 679	<u>9 479</u> 8 679	<u>9 332</u> 8 679	<u>9 369</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 363</u> 23 579	<u>25 437</u> 23 579	<u>24 452</u> 23 579	<u>24 393</u> 22 168	<u>25 923</u> 23 579	<u>26 231</u> 23 579
225-101-0602	15	.	1	950	<u>52 265</u> 50 600	<u>54 532</u> 50 600	<u>52 452</u> 50 600	<u>51 207</u> 46 515	<u>55 557</u> 50 600	<u>56 206</u> 50 600
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>100 863</u> 98 039	<u>104 395</u> 98 039	<u>101 155</u> 98 039	<u>96 282</u> 88 776	<u>105 992</u> 98 039	<u>107 004</u> 98 039
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 616</u> 13 179	<u>14 212</u> 13 179	<u>13 665</u> 13 179	<u>13 751</u> 12 513	<u>14 482</u> 13 179	<u>14 653</u> 13 179
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 853</u> 15 233	<u>17 355</u> 15 233	<u>16 963</u> 15 233	<u>18 671</u> 15 233	<u>17 936</u> 15 233	<u>18 120</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>41 672</u> 40 429	<u>43 294</u> 40 429	<u>41 806</u> 40 429	<u>40 606</u> 37 200	<u>44 028</u> 40 429	<u>44 493</u> 40 429
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>43 565</u> 42 300	<u>45 187</u> 42 300	<u>43 699</u> 42 300	<u>47 969</u> 42 300	<u>45 921</u> 42 300	<u>46 386</u> 42 300
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>76 535</u> 74 110	<u>79 828</u> 74 110	<u>76 808</u> 74 110	<u>85 473</u> 74 110	<u>81 317</u> 74 110	<u>82 261</u> 74 110
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>73 731</u> 64 999	<u>76 332</u> 64 999	<u>74 170</u> 64 999	<u>83 595</u> 64 999	<u>79 542</u> 64 999	<u>80 555</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>79 650</u> 65 457	<u>83 439</u> 65 457	<u>80 524</u> 65 457	<u>66 770</u> 64 658	<u>79 650</u> 65 457	<u>72 684</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>76 802</u> 69 248	<u>79 357</u> 69 248	<u>77 477</u> 69 248	<u>85 673</u> 69 248	<u>82 148</u> 69 248	<u>83 029</u> 69 248
225-101-0620	10	.	1	800	<u>34 221</u> 30 750					

					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679	<u>9 281</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>26 742</u> 25 332	<u>24 781</u> 22 168	<u>24 518</u> 23 579	<u>25 177</u> 23 579	<u>25 591</u> 23 579
225-101-0602	15	.	1	950	<u>57 287</u> 54 299	<u>52 028</u> 46 515	<u>52 592</u> 50 600	<u>53 982</u> 50 600	<u>54 857</u> 50 600
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>108 687</u> 103 802	<u>97 561</u> 88 776	<u>101 373</u> 98 039	<u>103 538</u> 98 039	<u>104 901</u> 98 039
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 938</u> 14 153	<u>13 968</u> 12 513	<u>13 702</u> 13 179	<u>14 068</u> 13 179	<u>14 298</u> 13 179
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233	<u>17 679</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>45 266</u> 43 077	<u>41 194</u> 37 200	<u>41 906</u> 40 429	<u>42 901</u> 40 429	<u>43 527</u> 40 429
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>47 159</u> 44 948	<u>47 969</u> 42 300	<u>43 799</u> 42 300	<u>44 794</u> 42 300	<u>45 420</u> 42 300
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>83 831</u> 79 483	<u>85 473</u> 74 110	<u>77 010</u> 74 110	<u>79 030</u> 74 110	<u>80 300</u> 74 110
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999	<u>78 123</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>76 735</u> 65 457	<u>68 844</u> 64 658	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248	<u>80 914</u> 69 248
225-101-0620	10	.	1	800					

					, . -	.	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>78 637</u> 69 185					
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>85 381</u> 75 027					

225-104.

					,	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294	
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014	
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653	

225-108.

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	.	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	<u>160 642</u> 132 152	

225-110.

					,	-	-
225-110-0600	-	13015-2012	3				
225-110-0601	-	1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>107 228</u> 103 231	<u>111 511</u> 103 231
225-110-0602	-	2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>119 814</u> 115 671	<u>124 092</u> 115 671
225-110-0603	-	3 , 13015-2012	3	1	2524	<u>138 616</u> 134 196	<u>142 979</u> 134 196

225-2.**225-201.**

					,	.	-	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652	<u>40 575</u> 29 652	

					-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	<u>156 232</u> 132 152

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652	<u>38 813</u> 29 652

							-	-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490	<u>79 030</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641	<u>144 108</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542	<u>207 529</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651	<u>487 148</u> 418 651

225-202.

							-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>78 420</u> 68 788					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493	<u>31 685</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607	<u>47 657</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>89 919</u> 87 170	<u>93 570</u> 87 170	<u>90 221</u> 87 170	<u>99 828</u> 87 170	<u>95 220</u> 87 170	<u>96 267</u> 87 170
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973	<u>127 773</u> 101 973

					-	-	-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651	<u>476 889</u> 418 651

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493	<u>30 716</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607	<u>46 070</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>98 007</u> 93 127	<u>99 828</u> 87 170	<u>90 445</u> 87 170	<u>92 684</u> 87 170	<u>94 093</u> 87 170
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973	<u>123 719</u> 101 973

					, . -	.	-	-	-	-
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>21 834</u> 19 888					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944	<u>139 762</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>128 379</u> 124 134	<u>134 285</u> 124 134	<u>128 868</u> 124 134	<u>144 409</u> 124 134	<u>136 955</u> 124 134	<u>138 648</u> 124 134
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668	<u>127 167</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>22 658</u> 21 340					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>20 404</u> 19 245					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>9 690</u> 9 165					

225-203.

					, . -	.	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								

					-	-	-	-	-
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944	<u>135 398</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>141 533</u> 133 841	<u>144 409</u> 124 134	<u>129 231</u> 124 134	<u>132 852</u> 124 134	<u>135 132</u> 124 134
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668	<u>122 816</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1209	5	.	1	73					

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							

							-	-	-	-
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110	<u>64 358</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465	<u>99 126</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 900</u> 110 776	<u>120 889</u> 110 776	<u>115 395</u> 110 776	<u>131 157</u> 110 776	<u>123 597</u> 110 776	<u>125 314</u> 110 776
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009	<u>107 446</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398	<u>170 135</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004	<u>256 785</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131	<u>10 656</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267	<u>19 885</u> 17 267
225-203-0703	3	.	1	350	<u>26 313</u> 24 108					
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 641</u> 27 724					

					-	-	-	-	-
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110	<u>60 962</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465	<u>95 729</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>128 129</u> 120 511	<u>131 157</u> 110 776	<u>115 763</u> 110 776	<u>119 436</u> 110 776	<u>121 748</u> 110 776
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009	<u>103 038</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398	<u>165 715</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004	<u>252 304</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131	<u>10 427</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267	<u>19 497</u> 17 267
225-203-0703	3	.	1	350					
225-203-0704	4	.	1	480					

							-	-	-	-
225-203-0705	5	.	1	600	<u>44 710</u> 43 520	<u>46 142</u> 43 520	<u>44 828</u> 43 520	<u>48 596</u> 43 520	<u>46 789</u> 43 520	<u>47 199</u> 43 520
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>91 338</u> 88 879	<u>94 320</u> 88 879	<u>91 584</u> 88 879	<u>99 434</u> 88 879	<u>95 669</u> 88 879	<u>96 524</u> 88 879
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>148 467</u> 144 760	<u>152 691</u> 144 760	<u>148 817</u> 144 760	<u>159 931</u> 144 760	<u>154 601</u> 144 760	<u>155 811</u> 144 760
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>206 182</u> 200 570	<u>213 055</u> 200 570	<u>206 751</u> 200 570	<u>224 836</u> 200 570	<u>216 162</u> 200 570	<u>218 132</u> 200 570

225-204.

							-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>307 028</u> 290 821					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>332 064</u> 313 328					
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>981 940</u> 936 199					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					

					-	-	-	-	-
225-203-0705	5	.	1	600	<u>52 610</u> 50 528	<u>48 596</u> 43 520	<u>44 916</u> 43 520	<u>45 794</u> 43 520	<u>46 347</u> 43 520
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>97 946</u> 93 747	<u>99 434</u> 88 879	<u>91 768</u> 88 879	<u>93 597</u> 88 879	<u>94 748</u> 88 879
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>157 824</u> 151 652	<u>159 931</u> 144 760	<u>149 076</u> 144 760	<u>151 666</u> 144 760	<u>153 296</u> 144 760
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>221 407</u> 211 784	<u>224 836</u> 200 570	<u>207 173</u> 200 570	<u>211 388</u> 200 570	<u>214 040</u> 200 570

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>347 358</u> 326 692					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 506</u> 330 280					
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>371 056</u> 345 525					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>487 887</u> 454 685					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>488 441</u> 456 044					
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>597 006</u> 557 997					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>811 700</u> 768 482					

					-	-	-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>364 916</u> 340 238					
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>527 754</u> 491 938					
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 712</u> 206 605					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>206 409</u> 194 294					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>158 125</u> 143 207					
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>153 879</u> 140 674					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>202 199</u> 184 786					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>297 909</u> 280 250					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>521 094</u> 485 407					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>303 368</u> 282 587					

					-	-	-	-	-
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>332 570</u> 311 990					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>313 670</u> 295 498					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>428 853</u> 403 125					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>306 469</u> 283 141					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>330 526</u> 305 810					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 960</u> 319 961					

					-	-	-	-	-
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>387 657</u> 354 587					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>413 798</u> 380 216					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>394 912</u> 364 348					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>381 274</u> 350 978					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>280 061</u> 257 251					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 789</u> 203 731					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 066</u> 226 310					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>291 181</u> 275 691					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>402 564</u> 379 470					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>411 722</u> 388 450					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>458 595</u> 432 284					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>467 754</u> 441 264					

					-	-	-	-	-
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>551 750</u> 520 353					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 805</u> 588 351					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>633 213</u> 595 613					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>393 017</u> 371 945					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>498 218</u> 472 027					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>629 143</u> 597 858					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>722 470</u> 687 114					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>686 780</u> 652 124					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>756 409</u> 720 387					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>714 821</u> 673 910					

					-	-	-	-	-
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>870 658</u> 821 394					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>937 269</u> 890 977					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>844 881</u> 800 401					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>977 744</u> 930 455					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124					
225-204-0300	2387-2013	.								

					-	-	-	-	-
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							

							-	-	-	-
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 352</u> 42 013	<u>51 427</u> 42 538	<u>47 074</u> 42 538
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>61 504</u> 59 950	<u>63 294</u> 59 950	<u>61 652</u> 59 950	<u>66 362</u> 59 950	<u>64 103</u> 59 950	<u>64 616</u> 59 950
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>56 354</u> 52 499					
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>67 222</u> 63 153					
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>68 428</u> 66 324	<u>81 087</u> 67 153	<u>74 266</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>90 162</u> 87 800	<u>92 966</u> 87 800	<u>90 393</u> 87 800	<u>97 772</u> 87 800	<u>94 233</u> 87 800	<u>95 037</u> 87 800
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>75 545</u> 70 956					
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					

					-	-	-	-	-
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 606</u> 42 538	<u>44 648</u> 42 013	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538	
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>65 469</u> 62 870	<u>66 362</u> 59 950	<u>61 762</u> 59 950	<u>62 860</u> 59 950	<u>63 551</u> 59 950
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000				<u>63 126</u> 58 638	
225-204-0306	95-5	.	1	1000				<u>71 827</u> 67 169	
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>78 233</u> 67 153	<u>70 459</u> 66 324	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>96 373</u> 92 375	<u>97 772</u> 87 800	<u>90 566</u> 87 800	<u>92 285</u> 87 800	<u>93 367</u> 87 800
225-204-0310	105-5	.	1	1100					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881	<u>80 917</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130				<u>84 491</u> 79 162	
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					

							-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>313 826</u> 306 200	<u>322 298</u> 306 200	<u>314 527</u> 306 200	<u>336 819</u> 306 200	<u>326 127</u> 306 200	<u>328 556</u> 306 200
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202	<u>70 691</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184	<u>56 121</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686	<u>46 162</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624	<u>40 223</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307	<u>30 965</u> 26 307
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>25 309</u> 22 797					
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188	<u>18 590</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.								

					-	-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>332 593</u> 320 023	<u>336 819</u> 306 200	<u>315 048</u> 306 200	<u>320 243</u> 306 200	<u>323 512</u> 306 200
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202	<u>69 280</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184	<u>54 931</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686	<u>45 193</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624	<u>39 386</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307	<u>30 260</u> 26 307
225-204-0606	5 -1	.	1	400					
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188	<u>18 062</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.							

							-	-	-	-
225-204-0801	30	.	1	150	<u>11 284</u> 10 650					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>11 312</u> 10 650					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860					
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>23 333</u> 21 968					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 851</u> 31 110	<u>32 638</u> 31 110	<u>31 916</u> 31 110	<u>33 988</u> 31 110	<u>32 994</u> 31 110	<u>33 220</u> 31 110
225-204-0807	45	.	1	510	<u>52 068</u> 50 889	<u>53 285</u> 50 889	<u>52 168</u> 50 889	<u>55 371</u> 50 889	<u>53 835</u> 50 889	<u>54 184</u> 50 889
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>69 259</u> 67 689	<u>70 881</u> 67 689	<u>69 393</u> 67 689	<u>73 663</u> 67 689	<u>71 615</u> 67 689	<u>72 080</u> 67 689
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 003</u> 8 272	<u>9 237</u> 8 272	<u>9 065</u> 8 272	<u>9 816</u> 8 272	<u>9 493</u> 8 272	<u>9 574</u> 8 272
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>212 499</u> 199 513					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>14 045</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 220</u> 12 114	<u>15 147</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-
225-204-0801	30	.	1	150					
225-204-0802	33-1	.	1	160					
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0804	33-3	.	1	250					
225-204-0805	43-1	.	1	330					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 595</u> 32 395	<u>33 988</u> 31 110	<u>31 964</u> 31 110	<u>32 447</u> 31 110	<u>32 751</u> 31 110
225-204-0807	45	.	1	510	<u>54 764</u> 52 875	<u>55 371</u> 50 889	<u>52 243</u> 50 889	<u>52 989</u> 50 889	<u>53 459</u> 50 889
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>72 853</u> 70 337	<u>73 663</u> 67 689	<u>69 493</u> 67 689	<u>70 488</u> 67 689	<u>71 114</u> 67 689
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272	<u>9 380</u> 8 272
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>15 955</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>13 504</u> 12 114	<u>14 927</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012	.							

					, . -	.	-	-	-	-
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>309 431</u> 294 439					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>347 146</u> 331 415					
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>520 701</u> 497 125					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>204 829</u> 191 848					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>349 360</u> 329 165					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>73 314</u> 68 922					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>67 524</u> 63 245					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>60 925</u> 56 776					

226.**226-1.****226-102.**

					, . -	.	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>201 757</u> 176 633					

					-	-	-	-	-
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1306	35-10	.	1	2190					
225-204-1307	35-15	.	1	3280					
225-204-1309	35-10	.	1	2200					
225-204-1310	35-15	.	1	3275					
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					

					-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					

							-	-	-	-
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>333 799</u> 300 038					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>149 561</u> 134 784					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>204 439</u> 179 010					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>484 943</u> 436 375					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>121 092</u> 107 630					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>243 306</u> 221 248					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>152 176</u> 135 584					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>283 930</u> 256 590					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>233 385</u> 208 649					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 937</u> 261 489					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>371 703</u> 327 622					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>468 422</u> 412 365					

					-	-	-	-	-
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300					

					, . -		-	-	-	-
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>35 855</u> 32 380					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>45 884</u> 41 205					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>63 032</u> 56 252					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>120 384</u> 107 944					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>163 217</u> 146 409					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>245 854</u> 220 873					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>299 081</u> 268 017					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>290 483</u> 263 367					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>139 006</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696	<u>151 965</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 077</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341	<u>176 969</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>135 976</u> 123 696	<u>147 564</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>161 062</u> 148 341	<u>172 590</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
226-102-0704	-9	.	1	210					

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015	.							

							-	-	-	-
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 014</u> 18 500	<u>21 515</u> 18 500	<u>19 823</u> 18 500	<u>19 985</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>20 782</u> 17 500	<u>18 921</u> 17 500	<u>19 099</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 026</u> 17 500	<u>20 727</u> 17 500	<u>18 899</u> 17 500	<u>19 074</u> 17 500

255.

, ,

255-1.

255-101.

							-	-	-	-
255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 839</u> 2 679	<u>3 026</u> 2 679	<u>2 855</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679	<u>3 120</u> 2 679	<u>3 176</u> 2 679
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 139</u> 1 071	<u>1 221</u> 1 071	<u>1 146</u> 1 071	<u>1 324</u> 1 071	<u>1 262</u> 1 071	<u>1 286</u> 1 071
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 896</u> 1 804					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 604</u> 2 482					
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661					

					-	-	-	-	-
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 380</u> 18 500	<u>21 090</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 424</u> 18 500	<u>19 645</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 533</u> 17 500	<u>20 315</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500	<u>18 726</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 500</u> 17 500	<u>20 268</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 707</u> 17 500

					-	-	-	-
255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 262</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679	<u>2 825</u> 2 679	<u>2 986</u> 2 679
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 324</u> 1 071	<u>1 324</u> 1 071	<u>1 133</u> 1 071	<u>1 203</u> 1 071
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

							-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\ 788}{2\ 612}$	$\frac{3\ 013}{2\ 612}$	$\frac{2\ 808}{2\ 612}$	$\frac{3\ 296}{2\ 612}$	$\frac{3\ 126}{2\ 612}$	$\frac{3\ 192}{2\ 612}$
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{3\ 247}{3\ 058}$	$\frac{3\ 471}{3\ 058}$	$\frac{3\ 266}{3\ 058}$	$\frac{3\ 754}{3\ 058}$	$\frac{3\ 584}{3\ 058}$	$\frac{3\ 650}{3\ 058}$
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\ 984}{3\ 750}$	$\frac{4\ 264}{3\ 750}$	$\frac{4\ 008}{3\ 750}$	$\frac{4\ 618}{3\ 750}$	$\frac{4\ 130}{3\ 482}$	$\frac{4\ 489}{3\ 750}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{4\ 625}{4\ 375}$	$\frac{4\ 906}{4\ 375}$	$\frac{4\ 649}{4\ 375}$	$\frac{5\ 259}{4\ 375}$	$\frac{4\ 863}{4\ 196}$	$\frac{5\ 130}{4\ 375}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\ 561}{4\ 286}$	$\frac{4\ 897}{4\ 286}$	$\frac{4\ 589}{4\ 286}$	$\frac{5\ 322}{4\ 286}$	$\frac{5\ 067}{4\ 286}$	$\frac{5\ 166}{4\ 286}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{5\ 110}{4\ 821}$	$\frac{5\ 447}{4\ 821}$	$\frac{5\ 139}{4\ 821}$	$\frac{5\ 871}{4\ 821}$	$\frac{5\ 616}{4\ 821}$	$\frac{5\ 716}{4\ 821}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\ 496}{4\ 196}$	$\frac{4\ 889}{4\ 196}$	$\frac{4\ 530}{4\ 196}$	$\frac{5\ 384}{4\ 196}$	$\frac{5\ 086}{4\ 196}$	$\frac{5\ 203}{4\ 196}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{5\ 046}{4\ 732}$	$\frac{5\ 439}{4\ 732}$	$\frac{5\ 079}{4\ 732}$	$\frac{5\ 934}{4\ 732}$	$\frac{5\ 636}{4\ 732}$	$\frac{5\ 753}{4\ 732}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\ 706}{4\ 375}$	$\frac{5\ 156}{4\ 375}$	$\frac{4\ 745}{4\ 375}$	$\frac{5\ 721}{4\ 375}$	$\frac{5\ 381}{4\ 375}$	$\frac{5\ 514}{4\ 375}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\ 890}{4\ 554}$	$\frac{5\ 339}{4\ 554}$	$\frac{4\ 928}{4\ 554}$	$\frac{5\ 904}{4\ 554}$	$\frac{5\ 564}{4\ 554}$	$\frac{5\ 697}{4\ 554}$

					-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>2 771</u> 2 612	<u>2 964</u> 2 612	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 230</u> 3 058	<u>3 422</u> 3 058	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>4 618</u> 3 750	<u>4 618</u> 3 750	<u>3 963</u> 3 750	<u>4 204</u> 3 750	<u>3 936</u> 3 254
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 259</u> 4 375	<u>5 259</u> 4 375	<u>4 604</u> 4 375	<u>4 845</u> 4 375	<u>4 305</u> 3 616
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 322</u> 4 286	<u>5 322</u> 4 286	<u>4 535</u> 4 286	<u>4 824</u> 4 286	<u>4 244</u> 3 435
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 871</u> 4 821	<u>5 871</u> 4 821	<u>5 085</u> 4 821	<u>5 374</u> 4 821	<u>4 705</u> 3 887
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>5 384</u> 4 196	<u>5 384</u> 4 196	<u>4 466</u> 4 196	<u>4 804</u> 4 196	<u>4 368</u> 3 435
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>5 934</u> 4 732	<u>5 934</u> 4 732	<u>5 016</u> 4 732	<u>5 354</u> 4 732	<u>4 829</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 721</u> 4 375	<u>5 721</u> 4 375	<u>4 672</u> 4 375	<u>5 058</u> 4 375	<u>4 675</u> 3 616
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 904</u> 4 554	<u>5 904</u> 4 554	<u>4 856</u> 4 554	<u>5 242</u> 4 554	<u>5 136</u> 4 068

							-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>22 220</u> 21 510					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 297</u> 22 510					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>22 528</u> 21 810					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 605</u> 22 810					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 913</u> 23 110					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>25 899</u> 24 990					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>26 412</u> 25 490					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>27 318</u> 26 310					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 590</u> 21 870					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 667</u> 22 870					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 898</u> 22 170					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 975</u> 23 170					

					-	-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					

							-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 282</u> 23 470					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 268</u> 25 350					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 781</u> 25 850					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>27 687</u> 26 670					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 682</u> 21 960					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 759</u> 22 960					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 990</u> 22 260					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>24 067</u> 23 260					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>24 375</u> 23 560					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>26 361</u> 25 440					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>26 874</u> 25 940					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>27 779</u> 26 760					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 370</u> 22 630					

					-	-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					

							-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175	<u>24 447</u> 23 630					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 Granit 60	2	1	130	<u>23 678</u> 22 930					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175	<u>24 755</u> 23 930					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175	<u>25 062</u> 24 230					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>27 048</u> 26 110					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>27 561</u> 26 610					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>28 467</u> 27 430					
255-102-0900	, , c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 890</u> 26 060					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 967</u> 27 060					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>27 197</u> 26 360					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>28 274</u> 27 360					

					-	-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					

							-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>28 582</u> 27 660					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>30 568</u> 29 540					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>32 107</u> 31 040					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>31 987</u> 30 860					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 351</u> 26 510					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 428</u> 27 510					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 659</u> 26 810					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 736</u> 27 810					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 044</u> 28 110					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 030</u> 29 990					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 543</u> 30 490					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>32 449</u> 31 310					
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 628</u> 26 780					

					-	-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130					

							-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 705</u> 27 780					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 936</u> 27 080					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>29 013</u> 28 080					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>29 321</u> 28 380					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>31 307</u> 30 260					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>31 820</u> 30 760					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>32 726</u> 31 580					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>28 080</u> 27 220					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 157</u> 28 220					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>28 388</u> 27 520					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 465</u> 28 520					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 773</u> 28 820					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 758</u> 30 700					

					-	-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					

					,	.	-	.	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>32 271</u> 31 200						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>33 177</u> 32 020						

255-103.

					,	.	-
255-103-0100		.					
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 132</u> 11 850		
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 647</u> 8 475		
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>13 043</u> 12 750		
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 558</u> 9 375		

255-104.

					,	.	-
255-104-0100	13015-2012 NATIVE	.					
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143		

8.04-08-2023

					-	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 182</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 989</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 950</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708

					-	-	-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708

							-	-	-	-
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,									
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950

					-	-	-	-
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950

					, . -	.	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

					-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная