

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		18
211-4.		19
211-5.		21
211-6.		21
211-7.		23
212.	, , ,	25
212-1.		27
212-2.		97
212-3.		99
212-4.		99
212-5.		106
212-6.	,	112
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	118
22.		121
221.		121
221-1.		121
222.	,	122
222-1.	, , ,	122
222-2.	,	134
222-3.	, , ,	137
225.		139

8.04-08-2023

IV

225-1.	139
225-2.	149
226.	171
226-1.	171
25.	179
251.	179
251-3.	179
255.	181
255-1.	181
255-2.	198
26.	198
261.	198
261-1.	198

21.
211.
211-1. ,
211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 784}{893}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\ 330}{45\ 201}$

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.

					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201.

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3										
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 973</u>	$\frac{3\ 627}{3\ 018}$	<u>4 168</u>	<u>5 793</u>	<u>7 054</u>	<u>3 627</u>	<u>8 010</u>	<u>5 878</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 945</u>	$\frac{3\ 601}{2\ 997}$	<u>4 138</u>	<u>5 751</u>	<u>7 004</u>	<u>3 601</u>	<u>7 953</u>	<u>5 836</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 975}$	<u>4 108</u>	<u>5 710</u>	<u>6 953</u>	<u>3 575</u>	<u>7 896</u>	<u>5 794</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 975}$	<u>4 108</u>	<u>5 710</u>	<u>6 953</u>	<u>3 575</u>	<u>7 896</u>	<u>5 794</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 975}$	<u>4 108</u>	<u>5 710</u>	<u>6 953</u>	<u>3 575</u>	<u>7 896</u>	<u>5 794</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 888</u>	$\frac{3\ 549}{2\ 954}$	<u>4 078</u>	<u>5 668</u>	<u>6 903</u>	<u>3 549</u>	<u>7 838</u>	<u>5 752</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 831</u>	$\frac{3\ 498}{2\ 910}$	<u>4 019</u>	<u>5 586</u>	<u>6 802</u>	<u>3 498</u>	<u>7 724</u>	<u>5 668</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 888</u>	$\frac{3\ 549}{2\ 954}$	<u>4 078</u>	<u>5 668</u>	<u>6 903</u>	<u>3 549</u>	<u>7 838</u>	<u>5 752</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3										
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 031</u>	$\frac{3\ 685}{3\ 074}$	<u>4 225</u>	<u>5 850</u>	<u>7 112</u>	<u>3 685</u>	<u>8 068</u>	<u>5 935</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 002</u>	$\frac{3\ 658}{3\ 052}$	<u>4 195</u>	<u>5 808</u>	<u>7 061</u>	<u>3 658</u>	<u>8 010</u>	<u>5 893</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 520</u>	<u>5 710</u>	<u>5 847</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 466</u>	<u>5 670</u>	<u>5 806</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>5 764</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>5 764</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>5 764</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 359</u>	<u>5 588</u>	<u>5 722</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 251</u>	<u>5 506</u>	<u>5 639</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 359</u>	<u>5 588</u>	<u>5 722</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 577</u>	<u>5 768</u>	<u>5 905</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 523</u>	<u>5 727</u>	<u>5 863</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 973</u>	<u>3 632</u> 3 030	<u>4 165</u>	<u>5 767</u>	<u>7 010</u>	<u>3 632</u>	<u>7 952</u>	<u>5 850</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 973</u>	<u>3 632</u> 3 030	<u>4 165</u>	<u>5 767</u>	<u>7 010</u>	<u>3 632</u>	<u>7 952</u>	<u>5 850</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 973</u>	<u>3 632</u> 3 030	<u>4 165</u>	<u>5 767</u>	<u>7 010</u>	<u>3 632</u>	<u>7 952</u>	<u>5 850</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 944</u>	<u>3 606</u> 3 008	<u>4 135</u>	<u>5 725</u>	<u>6 959</u>	<u>3 606</u>	<u>7 895</u>	<u>5 808</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 887</u>	<u>3 553</u> 2 964	<u>4 074</u>	<u>5 641</u>	<u>6 858</u>	<u>3 553</u>	<u>7 779</u>	<u>5 723</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 944</u>	<u>3 606</u> 3 008	<u>4 135</u>	<u>5 725</u>	<u>6 959</u>	<u>3 606</u>	<u>7 895</u>	<u>5 808</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3										
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 090</u>	<u>3 744</u> 3 132	<u>4 285</u>	<u>5 910</u>	<u>7 171</u>	<u>3 744</u>	<u>8 127</u>	<u>5 995</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 061</u>	<u>3 718</u> 3 110	<u>4 254</u>	<u>5 868</u>	<u>7 120</u>	<u>3 718</u>	<u>8 069</u>	<u>5 952</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 032</u>	<u>3 691</u> 3 087	<u>4 224</u>	<u>5 825</u>	<u>7 069</u>	<u>3 691</u>	<u>8 011</u>	<u>5 909</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 032</u>	<u>3 691</u> 3 087	<u>4 224</u>	<u>5 825</u>	<u>7 069</u>	<u>3 691</u>	<u>8 011</u>	<u>5 909</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 032</u>	<u>3 691</u> 3 087	<u>4 224</u>	<u>5 825</u>	<u>7 069</u>	<u>3 691</u>	<u>8 011</u>	<u>5 909</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 003</u>	<u>3 664</u> 3 065	<u>4 193</u>	<u>5 783</u>	<u>7 018</u>	<u>3 664</u>	<u>7 953</u>	<u>5 866</u>

					-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>5 821</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>5 821</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>5 821</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 415</u>	<u>5 644</u>	<u>5 778</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 307</u>	<u>5 562</u>	<u>5 694</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 415</u>	<u>5 644</u>	<u>5 778</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 637</u>	<u>5 828</u>	<u>5 965</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 583</u>	<u>5 786</u>	<u>5 922</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>5 879</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>5 879</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>5 879</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 473</u>	<u>5 703</u>	<u>5 837</u>

					-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 364</u>	<u>5 620</u>	<u>5 752</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 473</u>	<u>5 703</u>	<u>5 837</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 699</u>	<u>5 890</u>	<u>6 027</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 644</u>	<u>5 848</u>	<u>5 984</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>5 941</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>5 941</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>5 941</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 534</u>	<u>5 764</u>	<u>5 898</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 424</u>	<u>5 679</u>	<u>5 811</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 534</u>	<u>5 764</u>	<u>5 898</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 217</u>	<u>3 871</u> <u>3 255</u>	<u>4 412</u>	<u>6 036</u>	<u>7 298</u>	<u>3 871</u>	<u>8 254</u>	<u>6 121</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 187</u>	<u>3 843</u> <u>3 232</u>	<u>4 380</u>	<u>5 993</u>	<u>7 246</u>	<u>3 843</u>	<u>8 195</u>	<u>6 078</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 157</u>	<u>3 816</u> <u>3 208</u>	<u>4 349</u>	<u>5 950</u>	<u>7 194</u>	<u>3 816</u>	<u>8 136</u>	<u>6 034</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 157</u>	<u>3 816</u> <u>3 208</u>	<u>4 349</u>	<u>5 950</u>	<u>7 194</u>	<u>3 816</u>	<u>8 136</u>	<u>6 034</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 157</u>	<u>3 816</u> <u>3 208</u>	<u>4 349</u>	<u>5 950</u>	<u>7 194</u>	<u>3 816</u>	<u>8 136</u>	<u>6 034</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 127</u>	<u>3 788</u> <u>3 185</u>	<u>4 317</u>	<u>5 907</u>	<u>7 142</u>	<u>3 788</u>	<u>8 077</u>	<u>5 990</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 066</u>	<u>3 733</u> <u>3 139</u>	<u>4 254</u>	<u>5 821</u>	<u>7 037</u>	<u>3 733</u>	<u>7 959</u>	<u>5 903</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 127</u>	<u>3 788</u> <u>3 185</u>	<u>4 317</u>	<u>5 907</u>	<u>7 142</u>	<u>3 788</u>	<u>8 077</u>	<u>5 990</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3										
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 392</u>	<u>4 039</u> <u>3 320</u>	<u>4 580</u>	<u>6 245</u>	<u>7 597</u>	<u>4 039</u>	<u>8 609</u>	<u>6 351</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 361</u>	<u>4 010</u> <u>3 296</u>	<u>4 547</u>	<u>6 200</u>	<u>7 543</u>	<u>4 010</u>	<u>8 548</u>	<u>6 306</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>	<u>6 261</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>	<u>6 261</u>

					-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 764</u>	<u>5 954</u>	<u>6 091</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 708</u>	<u>5 912</u>	<u>6 048</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>6 004</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>6 004</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>6 004</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 597</u>	<u>5 827</u>	<u>5 961</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 486</u>	<u>5 742</u>	<u>5 874</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 597</u>	<u>5 827</u>	<u>5 961</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 090</u>	<u>6 158</u>	<u>6 302</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 032</u>	<u>6 114</u>	<u>6 257</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>	<u>6 261</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>	<u>6 215</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 235</u>	<u>3 895</u> <u>3 201</u>	<u>4 416</u>	<u>6 022</u>	<u>7 326</u>	<u>3 895</u>	<u>8 302</u>	<u>6 125</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>	<u>6 215</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3										
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 392</u>	<u>4 039</u> <u>3 320</u>	<u>4 580</u>	<u>6 245</u>	<u>7 597</u>	<u>4 039</u>	<u>8 609</u>	<u>6 351</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 361</u>	<u>4 010</u> <u>3 296</u>	<u>4 547</u>	<u>6 200</u>	<u>7 543</u>	<u>4 010</u>	<u>8 548</u>	<u>6 306</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>	<u>6 261</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>	<u>6 261</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>	<u>6 261</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>	<u>6 215</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 235</u>	<u>3 895</u> <u>3 201</u>	<u>4 416</u>	<u>6 022</u>	<u>7 326</u>	<u>3 895</u>	<u>8 302</u>	<u>6 125</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>	<u>6 215</u>

					-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 801</u>	<u>5 938</u>	<u>6 077</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 090</u>	<u>6 158</u>	<u>6 302</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 032</u>	<u>6 114</u>	<u>6 257</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 801</u>	<u>5 938</u>	<u>6 077</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>

					-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 626</u>	<u>3 917</u>	<u>2 672</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 597</u>	<u>3 899</u>	<u>2 663</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 569</u>	<u>3 880</u>	<u>2 654</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 540</u>	<u>3 862</u>	<u>2 645</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 484</u>	<u>3 826</u>	<u>2 626</u>

					-	-	-
211-203-0100	3344-83	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

				,	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,	-	-
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 244</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 244</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 244</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854

					,	-	-	-	-	-	-	-	
211-206-0101	7392-2014	25-60	3	1	1360	<u>9 429</u>	<u>9 176</u>	<u>9 429</u>	<u>5 927</u>	<u>5 927</u>	<u>6 151</u>	<u>6 656</u>	<u>3 995</u>

211-3.**211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013	350	3		
211-302-0101	5-10		3	1	350
					<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20		3	1	350
					<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40		3	1	350
					<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013	400	3		
211-302-0201	5-10		3	1	400
					<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20		3	1	400
					<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40		3	1	400
					<u>18 858</u> 18 080

					,	.
211-302-0300	32496-2013 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u>	<u>18 080</u>
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u>	<u>18 080</u>
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u>	<u>18 080</u>

211-4.
211-401.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.
211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 370</u>	<u>4 392</u> 3 500	<u>3 716</u>	<u>6 138</u>	<u>8 013</u>	<u>4 200</u> 3 434	<u>8 541</u>	<u>4 993</u>	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 370</u>	<u>4 392</u> 3 500	<u>3 716</u>	<u>6 138</u>	<u>8 013</u>	<u>4 200</u> 3 434	<u>8 541</u>	<u>4 993</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 363</u>	<u>6 895</u> 3 113	<u>7 753</u>	<u>9 314</u>	<u>7 233</u>	<u>3 726</u> 3 113	<u>10 510</u>	<u>4 429</u>	

211-402.

					,	.
--	--	--	--	--	---	---

					-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 093</u>	<u>5 477</u>	<u>4 144</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 093</u>	<u>5 477</u>	<u>4 144</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 979</u>	<u>9 834</u>	<u>5 881</u>

					,	.
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u>	<u>3 164</u>

211-403.

,

					,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u>	<u>16 071</u>
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u>	<u>188 036</u>

211-5.**211-501.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
211-501-0100	31424-2010	3												
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 856</u>	<u>3 671</u> 2 920	<u>2 797</u>	<u>5 623</u>	<u>7 483</u>	<u>3 671</u>	<u>8 011</u>	<u>4 463</u>		

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 011</u>	<u>4 558</u>	<u>3 225</u>

211-6.
211-601.

-

						-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 744</u>	<u>1 541</u> 809	<u>2 159</u>	<u>3 629</u>	<u>5 441</u>	<u>1 375</u> 647	<u>6 005</u>	<u>2 220</u>

211-603.

-

-

						-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>7 631</u>	<u>4 201</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>7 631</u>	<u>4 201</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>7 631</u>	<u>4 201</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>7 631</u>	<u>4 201</u>

211-7.

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 171</u>	<u>3 963</u>	<u>3 751</u>

					-	-	-
211-603-0100	- -	3					
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>

211-701.

						-	-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3										
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009							

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

					-	-	-
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5 10			1000			

212. , ,
 212-1.
 212-101.

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>13 407</u> 11 012	<u>13 475</u> 10 938	<u>14 404</u> 10 938	<u>17 599</u> 10 938	<u>24 280</u> 10 938	<u>20 378</u> 10 938	<u>24 280</u> 10 938	<u>20 378</u> 10 938
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>13 861</u> 11 458	<u>13 929</u> 11 384	<u>14 858</u> 11 384	<u>18 052</u> 11 384	<u>24 733</u> 11 384	<u>20 832</u> 11 384	<u>24 733</u> 11 384	<u>20 832</u> 11 384
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>14 314</u> 11 905	<u>14 382</u> 11 830	<u>15 311</u> 11 830	<u>18 506</u> 11 830	<u>25 187</u> 11 830	<u>21 286</u> 11 830	<u>25 187</u> 11 830	<u>21 286</u> 11 830
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>14 290</u> 12 025	<u>14 711</u> 11 950	<u>15 696</u> 11 950	<u>18 969</u> 11 950	<u>25 674</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950	<u>25 674</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>14 415</u> 12 148	<u>14 835</u> 12 072	<u>15 820</u> 12 072	<u>19 092</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585

					-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 378</u> 10 938	<u>20 008</u> 10 938	<u>21 646</u> 10 938
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 832</u> 11 384	<u>20 461</u> 11 384	<u>22 100</u> 11 384
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 286</u> 11 830	<u>20 915</u> 11 830	<u>22 554</u> 11 830
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 895</u> 11 950	<u>21 505</u> 11 950	<u>22 968</u> 11 950
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 019</u> 12 072	<u>21 628</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>14 415</u> 12 148	<u>14 835</u> 12 072	<u>15 820</u> 12 072	<u>19 092</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>15 078</u> 12 801	<u>15 494</u> 12 721	<u>16 480</u> 12 721	<u>19 752</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>15 078</u> 12 801	<u>15 494</u> 12 721	<u>16 480</u> 12 721	<u>19 752</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>15 220</u> 12 940	<u>15 635</u> 12 859	<u>16 620</u> 12 859	<u>19 892</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585

					-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 019</u> 12 072	<u>21 628</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 288</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 288</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 428</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>15 220</u> 12 940	<u>15 635</u> 12 859	<u>16 620</u> 12 859	<u>19 892</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>15 364</u> 13 082	<u>15 778</u> 13 000	<u>16 764</u> 13 000	<u>20 036</u> 13 000	<u>26 742</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000	<u>26 742</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000
212-101-0400	10 7473-2010	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>15 887</u> 13 452	<u>15 925</u> 13 348	<u>16 854</u> 13 348	<u>20 048</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 878</u> 13 588	<u>16 269</u> 13 483	<u>17 254</u> 13 483	<u>20 526</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200

					-	-	-
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 428</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 962</u> 13 000	<u>22 572</u> 13 000	<u>24 035</u> 13 000
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 828</u> 13 348	<u>22 457</u> 13 348	<u>24 096</u> 13 348
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 452</u> 13 483	<u>23 062</u> 13 483	<u>24 525</u> 13 483
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 092</u> 14 783	<u>17 473</u> 14 668	<u>18 458</u> 14 668	<u>21 731</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>15 887</u> 13 452	<u>15 925</u> 13 348	<u>16 854</u> 13 348	<u>20 048</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348

					-	-	-
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 657</u> 14 668	<u>24 267</u> 14 668	<u>25 730</u> 14 668
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 828</u> 13 348	<u>22 457</u> 13 348	<u>24 096</u> 13 348

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 878</u> 13 588	<u>16 269</u> 13 483	<u>17 254</u> 13 483	<u>20 526</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051

					-	-	-
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 452</u> 13 483	<u>23 062</u> 13 483	<u>24 525</u> 13 483
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 092</u> 14 783	<u>17 473</u> 14 668	<u>18 458</u> 14 668	<u>21 731</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668
212-101-0600	15 7473-2010	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>16 794</u> 14 345	<u>16 696</u> 14 107	<u>17 625</u> 14 107	<u>20 819</u> 14 107	<u>27 500</u> 14 107	<u>23 599</u> 14 107	<u>27 500</u> 14 107	<u>23 599</u> 14 107
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>17 048</u> 14 250	<u>18 033</u> 14 250	<u>21 305</u> 14 250	<u>28 011</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250	<u>28 011</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 638	<u>17 195</u> 14 395	<u>18 181</u> 14 395	<u>21 453</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850

					-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 657</u> 14 668	<u>24 267</u> 14 668	<u>25 730</u> 14 668
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 599</u> 14 107	<u>23 228</u> 14 107	<u>24 867</u> 14 107
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 231</u> 14 250	<u>23 841</u> 14 250	<u>25 304</u> 14 250
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 14 395	<u>23 989</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 638	<u>17 195</u> 14 395	<u>18 181</u> 14 395	<u>21 453</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>17 744</u> 15 425	<u>17 982</u> 15 169	<u>18 967</u> 15 169	<u>22 239</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>17 744</u> 15 425	<u>17 982</u> 15 169	<u>18 967</u> 15 169	<u>22 239</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850

					-	-	-
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 379</u> 14 395	<u>23 989</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 165</u> 15 169	<u>24 775</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 15 169	<u>24 775</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 089</u> 15 764	<u>18 320</u> 15 502	<u>19 306</u> 15 502	<u>22 578</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 089</u> 15 764	<u>18 320</u> 15 502	<u>19 306</u> 15 502	<u>22 578</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 267</u> 15 939	<u>18 495</u> 15 675	<u>19 481</u> 15 675	<u>22 753</u> 15 675	<u>29 459</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675	<u>29 459</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>18 449</u> 16 118	<u>18 674</u> 15 851	<u>19 660</u> 15 851	<u>22 932</u> 15 851	<u>29 637</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851	<u>29 637</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>18 825</u> 16 489	<u>19 045</u> 16 215	<u>20 030</u> 16 215	<u>23 302</u> 16 215	<u>30 008</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215	<u>30 008</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215
212-101-0700	7473-2010	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 185</u> 15 714	<u>18 238</u> 15 625	<u>19 167</u> 15 625	<u>22 361</u> 15 625	<u>29 042</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625	<u>29 042</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 200</u> 15 873	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276

					-	-	-
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 114</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 114</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 679</u> 15 675	<u>25 289</u> 15 675	<u>26 752</u> 15 675
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 858</u> 15 851	<u>25 468</u> 15 851	<u>26 931</u> 15 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 228</u> 16 215	<u>25 838</u> 16 215	<u>27 301</u> 16 215
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 141</u> 15 625	<u>24 770</u> 15 625	<u>26 409</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>18 879</u> 16 541	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 200</u> 15 873	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>18 532</u> 16 200	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>18 879</u> 16 541	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>18 532</u> 16 200	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 240</u> 16 897	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 240</u> 16 897	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801

					-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>19 427</u> 17 081	<u>19 826</u> 16 984	<u>20 811</u> 16 984	<u>24 083</u> 16 984	<u>30 789</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>30 789</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>20 015</u> 17 170	<u>21 000</u> 17 170	<u>24 273</u> 17 170	<u>30 978</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>30 978</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 012</u> 17 657	<u>20 407</u> 17 556	<u>21 392</u> 17 556	<u>24 665</u> 17 556	<u>31 370</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>31 370</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 092</u> 16 607	<u>19 054</u> 16 429	<u>19 983</u> 16 429	<u>23 178</u> 16 429	<u>29 859</u> 16 429	<u>25 957</u> 16 429	<u>29 859</u> 16 429	<u>25 957</u> 16 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 116</u> 16 775	<u>19 430</u> 16 595	<u>20 415</u> 16 595	<u>23 688</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>19 649</u> 17 299	<u>19 957</u> 17 113	<u>20 942</u> 17 113	<u>24 214</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>19 834</u> 17 481	<u>20 140</u> 17 293	<u>21 125</u> 17 293	<u>24 397</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 116</u> 16 775	<u>19 430</u> 16 595	<u>20 415</u> 16 595	<u>23 688</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>19 467</u> 17 121	<u>19 778</u> 16 937	<u>20 763</u> 16 937	<u>24 035</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>19 834</u> 17 481	<u>20 140</u> 17 293	<u>21 125</u> 17 293	<u>24 397</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293

					-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 009</u> 16 984	<u>26 619</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 199</u> 17 170	<u>26 809</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 591</u> 17 556	<u>27 201</u> 17 556	<u>28 664</u> 17 556
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 957</u> 16 429	<u>25 587</u> 16 429	<u>27 225</u> 16 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 223</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 141</u> 17 113	<u>26 750</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 324</u> 17 293	<u>26 933</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 223</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 571</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 324</u> 17 293	<u>26 933</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>19 467</u> 17 121	<u>19 778</u> 16 937	<u>20 763</u> 16 937	<u>24 035</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>19 649</u> 17 299	<u>19 957</u> 17 113	<u>20 942</u> 17 113	<u>24 214</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>20 518</u> 17 665	<u>21 503</u> 17 665	<u>24 775</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>20 518</u> 17 665	<u>21 503</u> 17 665	<u>24 775</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>20 614</u> 18 250	<u>20 912</u> 18 053	<u>21 897</u> 18 053	<u>25 170</u> 18 053	<u>31 875</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053	<u>31 875</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 031</u> 18 660	<u>21 324</u> 18 459	<u>22 310</u> 18 459	<u>25 582</u> 18 459	<u>32 288</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459	<u>32 288</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459
212-101-0900	7473-2010 25	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>20 997</u> 18 482	<u>21 186</u> 18 527	<u>22 115</u> 18 527	<u>25 309</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527

					-	-	-
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 571</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 141</u> 17 113	<u>26 750</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 311</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 311</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 053	<u>27 706</u> 18 053	<u>29 169</u> 18 053
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 508</u> 18 459	<u>28 118</u> 18 459	<u>29 581</u> 18 459
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 089</u> 18 527	<u>27 719</u> 18 527	<u>29 357</u> 18 527

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>21 650</u> 19 185	<u>22 341</u> 18 533	<u>23 327</u> 19 371	<u>26 417</u> 19 371	<u>38 076</u> 19 185	<u>33 789</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185	<u>30 438</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 473	<u>22 625</u> 18 812	<u>23 624</u> 19 661	<u>26 713</u> 19 661	<u>38 369</u> 19 473	<u>34 083</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473	<u>30 732</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 808	<u>21 970</u> 18 169	<u>22 939</u> 18 990	<u>26 028</u> 18 990	<u>37 691</u> 18 808	<u>33 405</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808	<u>30 053</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>21 553</u> 19 091	<u>22 248</u> 18 442	<u>23 230</u> 19 275	<u>26 319</u> 19 275	<u>37 979</u> 19 091	<u>33 693</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091	<u>30 342</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 377	<u>22 531</u> 18 719	<u>23 525</u> 19 565	<u>26 615</u> 19 565	<u>38 272</u> 19 377	<u>33 985</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377	<u>30 634</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 667	<u>22 816</u> 18 999	<u>23 824</u> 19 858	<u>26 913</u> 19 858	<u>38 568</u> 19 667	<u>34 281</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667	<u>30 930</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>22 033</u> 19 561	<u>22 711</u> 18 897	<u>23 714</u> 19 750	<u>26 804</u> 19 750	<u>38 459</u> 19 561	<u>34 173</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561	<u>30 821</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 854	<u>23 000</u> 19 180	<u>24 016</u> 20 046	<u>27 106</u> 20 046	<u>38 758</u> 19 854	<u>34 472</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854	<u>31 121</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>22 636</u> 20 152	<u>23 294</u> 19 467	<u>24 323</u> 20 347	<u>27 412</u> 20 347	<u>39 062</u> 20 152	<u>34 775</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152	<u>31 424</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 455	<u>23 592</u> 19 760	<u>24 635</u> 20 653	<u>27 724</u> 20 653	<u>39 371</u> 20 455	<u>35 085</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455	<u>31 733</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>20 997</u> 18 482	<u>21 186</u> 18 527	<u>22 115</u> 18 527	<u>25 309</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527

					-	-	-
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 420</u> 19 185	<u>29 260</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 19 473	<u>29 554</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 035</u> 18 808	<u>28 876</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 19 091	<u>29 164</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 19 377	<u>29 457</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 912</u> 19 667	<u>29 752</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 803</u> 19 561	<u>29 644</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 102</u> 19 854	<u>29 943</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 406</u> 20 152	<u>30 247</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 715</u> 20 455	<u>30 556</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 089</u> 18 527	<u>27 719</u> 18 527	<u>29 357</u> 18 527

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 431</u> 19 054	<u>21 975</u> 19 100	<u>22 961</u> 19 100	<u>26 233</u> 19 100	<u>32 939</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>32 939</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 252	<u>22 178</u> 19 299	<u>23 163</u> 19 299	<u>26 435</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 234</u> 18 859	<u>21 777</u> 18 905	<u>22 763</u> 18 905	<u>26 035</u> 18 905	<u>32 740</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905	<u>32 740</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 252	<u>22 178</u> 19 299	<u>23 163</u> 19 299	<u>26 435</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 455	<u>22 384</u> 19 502	<u>23 369</u> 19 502	<u>26 641</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 455	<u>22 384</u> 19 502	<u>23 369</u> 19 502	<u>26 641</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>22 049</u> 19 662	<u>22 595</u> 19 709	<u>23 580</u> 19 709	<u>26 852</u> 19 709	<u>33 558</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>33 558</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>23 030</u> 20 138	<u>24 015</u> 20 138	<u>27 288</u> 20 138	<u>33 993</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138	<u>33 993</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 708</u> 20 310	<u>23 255</u> 20 359	<u>24 240</u> 20 359	<u>27 512</u> 20 359	<u>34 218</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>34 218</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>22 720</u> 20 179	<u>23 000</u> 20 313	<u>23 929</u> 20 313	<u>27 124</u> 20 313	<u>33 805</u> 20 313	<u>29 903</u> 20 313	<u>33 805</u> 20 313	<u>29 903</u> 20 313

					-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 100	<u>28 769</u> 19 100	<u>30 232</u> 19 100
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 361</u> 19 299	<u>28 971</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 961</u> 18 905	<u>28 571</u> 18 905	<u>30 034</u> 18 905
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 361</u> 19 299	<u>28 971</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 177</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 177</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 778</u> 19 709	<u>29 388</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 214</u> 20 138	<u>29 823</u> 20 138	<u>31 287</u> 20 138
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 048</u> 20 359	<u>31 511</u> 20 359
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 903</u> 20 313	<u>29 533</u> 20 313	<u>31 171</u> 20 313

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>23 416</u> 20 518	<u>24 401</u> 20 518	<u>27 673</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>23 208</u> 20 803	<u>23 846</u> 20 941	<u>24 831</u> 20 941	<u>28 103</u> 20 941	<u>34 809</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 809</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>24 067</u> 21 159	<u>25 053</u> 21 159	<u>28 325</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>23 416</u> 20 518	<u>24 401</u> 20 518	<u>27 673</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 590	<u>23 629</u> 20 727	<u>24 614</u> 20 727	<u>27 886</u> 20 727	<u>34 592</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727	<u>34 592</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>24 067</u> 21 159	<u>25 053</u> 21 159	<u>28 325</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>24 294</u> 21 382	<u>25 279</u> 21 382	<u>28 551</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>24 294</u> 21 382	<u>25 279</u> 21 382	<u>28 551</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>23 883</u> 21 467	<u>24 525</u> 21 609	<u>25 510</u> 21 609	<u>28 782</u> 21 609	<u>35 488</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>35 488</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 933	<u>25 002</u> 22 079	<u>25 987</u> 22 079	<u>29 260</u> 22 079	<u>35 965</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079	<u>35 965</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 602</u> 22 174	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>36 212</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>36 212</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>23 925</u> 21 365	<u>24 218</u> 21 511	<u>25 147</u> 21 511	<u>28 341</u> 21 511	<u>35 023</u> 21 511	<u>31 121</u> 21 511	<u>35 023</u> 21 511	<u>31 121</u> 21 511

					-	-	-
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 209</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>30 639</u> 20 941	<u>32 102</u> 20 941
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 251</u> 21 159	<u>30 861</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 209</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 812</u> 20 727	<u>30 422</u> 20 727	<u>31 885</u> 20 727
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 251</u> 21 159	<u>30 861</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 087</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 087</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 318</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 186</u> 22 079	<u>31 796</u> 22 079	<u>33 259</u> 22 079
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 121</u> 21 511	<u>30 751</u> 21 511	<u>32 389</u> 21 511

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>24 646</u> 21 728	<u>25 631</u> 21 728	<u>28 904</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 450</u> 22 025	<u>25 101</u> 22 176	<u>26 086</u> 22 176	<u>29 359</u> 22 176	<u>36 064</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176	<u>36 064</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>24 683</u> 22 255	<u>25 336</u> 22 407	<u>26 321</u> 22 407	<u>29 594</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>24 646</u> 21 728	<u>25 631</u> 21 728	<u>28 904</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>24 222</u> 21 801	<u>24 871</u> 21 950	<u>25 857</u> 21 950	<u>29 129</u> 21 950	<u>35 834</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950	<u>35 834</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>24 683</u> 22 255	<u>25 336</u> 22 407	<u>26 321</u> 22 407	<u>29 594</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>24 922</u> 22 489	<u>25 576</u> 22 643	<u>26 561</u> 22 643	<u>29 833</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 922</u> 22 489	<u>25 576</u> 22 643	<u>26 561</u> 22 643	<u>29 833</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 728	<u>25 820</u> 22 884	<u>26 806</u> 22 884	<u>30 078</u> 22 884	<u>36 783</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884	<u>36 783</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>25 667</u> 23 222	<u>26 326</u> 23 382	<u>27 311</u> 23 382	<u>30 583</u> 23 382	<u>37 289</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382	<u>37 289</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 926</u> 23 478	<u>26 587</u> 23 639	<u>27 572</u> 23 639	<u>30 844</u> 23 639	<u>37 550</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639	<u>37 550</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639
212-101-1300	7473-2010 40	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>25 112</u> 22 532	<u>25 526</u> 22 799	<u>26 455</u> 22 799	<u>29 650</u> 22 799	<u>36 331</u> 22 799	<u>32 429</u> 22 799	<u>36 331</u> 22 799	<u>32 429</u> 22 799

					-	-	-
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 440</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 285</u> 22 176	<u>31 895</u> 22 176	<u>33 358</u> 22 176
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 129</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 440</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 055</u> 21 950	<u>31 665</u> 21 950	<u>33 128</u> 21 950
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 129</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 369</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 369</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 004</u> 22 884	<u>32 614</u> 22 884	<u>34 077</u> 22 884
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 509</u> 23 382	<u>33 119</u> 23 382	<u>34 582</u> 23 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 639	<u>33 380</u> 23 639	<u>34 843</u> 23 639
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 429</u> 22 799	<u>32 059</u> 22 799	<u>33 697</u> 22 799

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 196</u> 22 760	<u>25 968</u> 23 029	<u>26 953</u> 23 029	<u>30 225</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 229	<u>26 450</u> 23 504	<u>27 435</u> 23 504	<u>30 707</u> 23 504	<u>37 413</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>37 413</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 919</u> 23 471	<u>26 699</u> 23 749	<u>27 684</u> 23 749	<u>30 956</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 196</u> 22 760	<u>25 968</u> 23 029	<u>26 953</u> 23 029	<u>30 225</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 992	<u>26 206</u> 23 264	<u>27 191</u> 23 264	<u>30 464</u> 23 264	<u>37 169</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264	<u>37 169</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 919</u> 23 471	<u>26 699</u> 23 749	<u>27 684</u> 23 749	<u>30 956</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 170</u> 23 718	<u>26 953</u> 23 999	<u>27 938</u> 23 999	<u>31 210</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 170</u> 23 718	<u>26 953</u> 23 999	<u>27 938</u> 23 999	<u>31 210</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 426</u> 23 970	<u>27 212</u> 24 254	<u>28 197</u> 24 254	<u>31 470</u> 24 254	<u>38 175</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254	<u>38 175</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 956</u> 24 491	<u>27 748</u> 24 781	<u>28 733</u> 24 781	<u>32 005</u> 24 781	<u>38 711</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>38 711</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 229</u> 24 761	<u>28 024</u> 25 054	<u>29 010</u> 25 054	<u>32 282</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>26 692</u> 24 088	<u>26 221</u> 23 483	<u>27 150</u> 23 483	<u>30 344</u> 23 483	<u>37 026</u> 23 483	<u>33 124</u> 23 483	<u>37 026</u> 23 483	<u>33 124</u> 23 483

					-	-	-
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 029	<u>32 761</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 243</u> 23 504	<u>34 706</u> 23 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 492</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 029	<u>32 761</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 390</u> 23 264	<u>33 000</u> 23 264	<u>34 463</u> 23 264
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 492</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 136</u> 23 999	<u>33 746</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 136</u> 23 999	<u>33 746</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 396</u> 24 254	<u>34 005</u> 24 254	<u>35 469</u> 24 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 541</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 124</u> 23 483	<u>32 754</u> 23 483	<u>34 392</u> 23 483

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>26 793</u> 24 331	<u>26 669</u> 23 720	<u>27 655</u> 23 720	<u>30 927</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>27 303</u> 24 833	<u>27 166</u> 24 209	<u>28 151</u> 24 209	<u>31 424</u> 24 209	<u>38 129</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209	<u>38 129</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>27 423</u> 24 461	<u>28 408</u> 24 461	<u>31 680</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>26 793</u> 24 331	<u>26 669</u> 23 720	<u>27 655</u> 23 720	<u>30 927</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>27 045</u> 24 580	<u>26 915</u> 23 962	<u>27 900</u> 23 962	<u>31 173</u> 23 962	<u>37 878</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962	<u>37 878</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>27 423</u> 24 461	<u>28 408</u> 24 461	<u>31 680</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>27 684</u> 24 719	<u>28 669</u> 24 719	<u>31 942</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>27 684</u> 24 719	<u>28 669</u> 24 719	<u>31 942</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>28 108</u> 25 626	<u>27 951</u> 24 982	<u>28 936</u> 24 982	<u>32 209</u> 24 982	<u>38 914</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982	<u>38 914</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>28 674</u> 26 183	<u>28 503</u> 25 525	<u>29 488</u> 25 525	<u>32 761</u> 25 525	<u>39 466</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>39 466</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>28 966</u> 26 470	<u>28 788</u> 25 805	<u>29 773</u> 25 805	<u>33 045</u> 25 805	<u>39 751</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805	<u>39 751</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>13 762</u> 11 362	<u>13 895</u> 11 350	<u>14 824</u> 11 350	<u>18 018</u> 11 350	<u>24 699</u> 11 350	<u>20 798</u> 11 350	<u>24 699</u> 11 350	<u>20 798</u> 11 350

					-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 463</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 350</u> 24 209	<u>33 960</u> 24 209	<u>35 423</u> 24 209
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 216</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 463</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 099</u> 23 962	<u>33 709</u> 23 962	<u>35 172</u> 23 962
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 216</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 478</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 478</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 135</u> 24 982	<u>34 745</u> 24 982	<u>36 208</u> 24 982
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 687</u> 25 525	<u>35 296</u> 25 525	<u>36 759</u> 25 525
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 972</u> 25 805	<u>35 581</u> 25 805	<u>37 044</u> 25 805
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 798</u> 11 350	<u>20 427</u> 11 350	<u>22 066</u> 11 350

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1600	5, 7473-2010	3										
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>14 190</u> 11 783	<u>14 305</u> 11 754	<u>15 234</u> 11 754	<u>18 429</u> 11 754	<u>25 110</u> 11 754	<u>21 208</u> 11 754	<u>25 110</u> 11 754	<u>21 208</u> 11 754
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>14 679</u> 12 263	<u>14 807</u> 12 248	<u>15 736</u> 12 248	<u>18 930</u> 12 248	<u>25 611</u> 12 248	<u>21 710</u> 12 248	<u>25 611</u> 12 248	<u>21 710</u> 12 248
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>14 658</u> 12 387	<u>15 140</u> 12 371	<u>16 125</u> 12 371	<u>19 397</u> 12 371	<u>26 103</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371	<u>26 103</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>14 787</u> 12 514	<u>15 268</u> 12 498	<u>16 253</u> 12 498	<u>19 525</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>14 787</u> 12 514	<u>15 268</u> 12 498	<u>16 253</u> 12 498	<u>19 525</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030

					-	-	-
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 208</u> 11 754	<u>20 838</u> 11 754	<u>22 476</u> 11 754
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 710</u> 12 248	<u>21 339</u> 12 248	<u>22 978</u> 12 248
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 323</u> 12 371	<u>21 933</u> 12 371	<u>23 396</u> 12 371
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 061</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 061</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>15 470</u> 13 186	<u>15 950</u> 13 170	<u>16 936</u> 13 170	<u>20 208</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>15 470</u> 13 186	<u>15 950</u> 13 170	<u>16 936</u> 13 170	<u>20 208</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>15 616</u> 13 330	<u>16 096</u> 13 313	<u>17 081</u> 13 313	<u>20 353</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>15 616</u> 13 330	<u>16 096</u> 13 313	<u>17 081</u> 13 313	<u>20 353</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>15 765</u> 13 476	<u>16 245</u> 13 459	<u>17 230</u> 13 459	<u>20 502</u> 13 459	<u>27 208</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459	<u>27 208</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 327</u> 13 885	<u>16 446</u> 13 861	<u>17 375</u> 13 861	<u>20 569</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861

					-	-	-
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 134</u> 13 170	<u>22 744</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 134</u> 13 170	<u>22 744</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 279</u> 13 313	<u>22 889</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 279</u> 13 313	<u>22 889</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 13 459	<u>23 038</u> 13 459	<u>24 501</u> 13 459
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 349</u> 13 861	<u>22 978</u> 13 861	<u>24 617</u> 13 861

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 323</u> 14 026	<u>16 795</u> 14 001	<u>17 780</u> 14 001	<u>21 053</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591

					-	-	-
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 14 001	<u>23 589</u> 14 001	<u>25 052</u> 14 001
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 575</u> 15 259	<u>18 046</u> 15 232	<u>19 031</u> 15 232	<u>22 303</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 327</u> 13 885	<u>16 446</u> 13 861	<u>17 375</u> 13 861	<u>20 569</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 323</u> 14 026	<u>16 795</u> 14 001	<u>17 780</u> 14 001	<u>21 053</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591

					-	-	-
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 229</u> 15 232	<u>24 839</u> 15 232	<u>26 302</u> 15 232
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 349</u> 13 861	<u>22 978</u> 13 861	<u>24 617</u> 13 861
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 14 001	<u>23 589</u> 14 001	<u>25 052</u> 14 001
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591

					-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 575</u> 15 259	<u>18 046</u> 15 232	<u>19 031</u> 15 232	<u>22 303</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>17 272</u> 14 816	<u>17 263</u> 14 666	<u>18 192</u> 14 666	<u>21 386</u> 14 666	<u>28 068</u> 14 666	<u>24 166</u> 14 666	<u>28 068</u> 14 666	<u>24 166</u> 14 666
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 278</u> 14 966	<u>17 621</u> 14 814	<u>18 606</u> 14 814	<u>21 878</u> 14 814	<u>28 584</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814	<u>28 584</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>17 433</u> 15 119	<u>17 774</u> 14 965	<u>18 760</u> 14 965	<u>22 032</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>17 433</u> 15 119	<u>17 774</u> 14 965	<u>18 760</u> 14 965	<u>22 032</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277

					-	-	-
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 229</u> 15 232	<u>24 839</u> 15 232	<u>26 302</u> 15 232
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 166</u> 14 666	<u>23 796</u> 14 666	<u>25 434</u> 14 666
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 804</u> 14 814	<u>24 414</u> 14 814	<u>25 877</u> 14 814
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 568</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 568</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 259</u> 15 932	<u>18 592</u> 15 769	<u>19 577</u> 15 769	<u>22 849</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 259</u> 15 932	<u>18 592</u> 15 769	<u>19 577</u> 15 769	<u>22 849</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>18 615</u> 16 282	<u>18 944</u> 16 116	<u>19 929</u> 16 116	<u>23 201</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941

					-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 385</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 385</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 128</u> 16 116	<u>25 737</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>18 615</u> 16 282	<u>18 944</u> 16 116	<u>19 929</u> 16 116	<u>23 201</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>18 799</u> 16 463	<u>19 126</u> 16 295	<u>20 111</u> 16 295	<u>23 383</u> 16 295	<u>30 089</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295	<u>30 089</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>18 987</u> 16 648	<u>19 312</u> 16 478	<u>20 297</u> 16 478	<u>23 569</u> 16 478	<u>30 275</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478	<u>30 275</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>19 375</u> 17 030	<u>19 697</u> 16 857	<u>20 682</u> 16 857	<u>23 954</u> 16 857	<u>30 660</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857	<u>30 660</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>18 738</u> 16 259	<u>18 907</u> 16 283	<u>19 836</u> 16 283	<u>23 030</u> 16 283	<u>29 711</u> 16 283	<u>25 810</u> 16 283	<u>29 711</u> 16 283	<u>25 810</u> 16 283
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>18 759</u> 16 423	<u>19 281</u> 16 448	<u>20 266</u> 16 448	<u>23 539</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 280</u> 16 937	<u>19 803</u> 16 962	<u>20 789</u> 16 962	<u>24 061</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>19 461</u> 17 115	<u>19 985</u> 17 141	<u>20 970</u> 17 141	<u>24 242</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>18 759</u> 16 423	<u>19 281</u> 16 448	<u>20 266</u> 16 448	<u>23 539</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 103</u> 16 762	<u>19 626</u> 16 787	<u>20 611</u> 16 787	<u>23 883</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787

					-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 128</u> 16 116	<u>25 737</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 309</u> 16 295	<u>25 919</u> 16 295	<u>27 382</u> 16 295
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 495</u> 16 478	<u>26 105</u> 16 478	<u>27 568</u> 16 478
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 880</u> 16 857	<u>26 490</u> 16 857	<u>27 953</u> 16 857
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 810</u> 16 283	<u>25 439</u> 16 283	<u>27 078</u> 16 283
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 075</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 597</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 141	<u>26 778</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 075</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 419</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>19 461</u> 17 115	<u>19 985</u> 17 141	<u>20 970</u> 17 141	<u>24 242</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 103</u> 16 762	<u>19 626</u> 16 787	<u>20 611</u> 16 787	<u>23 883</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 280</u> 16 937	<u>19 803</u> 16 962	<u>20 789</u> 16 962	<u>24 061</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 483	<u>20 359</u> 17 509	<u>21 344</u> 17 509	<u>24 617</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 483	<u>20 359</u> 17 509	<u>21 344</u> 17 509	<u>24 617</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 028</u> 17 673	<u>20 553</u> 17 699	<u>21 538</u> 17 699	<u>24 810</u> 17 699	<u>31 516</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699	<u>31 516</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 226</u> 17 867	<u>20 750</u> 17 894	<u>21 735</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>31 713</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>31 713</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>20 634</u> 18 269	<u>21 159</u> 18 296	<u>22 144</u> 18 296	<u>25 416</u> 18 296	<u>32 122</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296	<u>32 122</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										

					-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 141	<u>26 778</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 419</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 597</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 153</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 153</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 736</u> 17 699	<u>27 346</u> 17 699	<u>28 809</u> 17 699
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 342</u> 18 296	<u>27 952</u> 18 296	<u>29 415</u> 18 296
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2201		3	1	2400	<u>19 715</u> 17 220	<u>19 816</u> 17 179	<u>20 745</u> 17 179	<u>23 940</u> 17 179	<u>30 621</u> 17 179	<u>26 719</u> 17 179	<u>30 621</u> 17 179	<u>26 719</u> 17 179
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>19 745</u> 17 394	<u>20 200</u> 17 352	<u>21 185</u> 17 352	<u>24 457</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 297</u> 17 938	<u>20 751</u> 17 894	<u>21 736</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>20 489</u> 18 127	<u>20 942</u> 18 083	<u>21 927</u> 18 083	<u>25 200</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>19 745</u> 17 394	<u>20 200</u> 17 352	<u>21 185</u> 17 352	<u>24 457</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 110</u> 17 753	<u>20 563</u> 17 710	<u>21 548</u> 17 710	<u>24 821</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>20 489</u> 18 127	<u>20 942</u> 18 083	<u>21 927</u> 18 083	<u>25 200</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 110</u> 17 753	<u>20 563</u> 17 710	<u>21 548</u> 17 710	<u>24 821</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 297</u> 17 938	<u>20 751</u> 17 894	<u>21 736</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894

					-	-	-
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 719</u> 17 179	<u>26 349</u> 17 179	<u>27 987</u> 17 179
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 383</u> 17 352	<u>26 993</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 126</u> 18 083	<u>27 735</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 383</u> 17 352	<u>26 993</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 357</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 126</u> 18 083	<u>27 735</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 357</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>20 885</u> 18 516	<u>21 337</u> 18 472	<u>22 322</u> 18 472	<u>25 595</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>20 885</u> 18 516	<u>21 337</u> 18 472	<u>22 322</u> 18 472	<u>25 595</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 090</u> 18 718	<u>21 541</u> 18 672	<u>22 526</u> 18 672	<u>25 799</u> 18 672	<u>32 504</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672	<u>32 504</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>21 299</u> 18 923	<u>21 750</u> 18 878	<u>22 735</u> 18 878	<u>26 007</u> 18 878	<u>32 713</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878	<u>32 713</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>21 731</u> 19 349	<u>22 181</u> 19 302	<u>23 166</u> 19 302	<u>26 438</u> 19 302	<u>33 144</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302	<u>33 144</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 669</u> 19 143	<u>22 007</u> 19 335	<u>22 936</u> 19 335	<u>26 130</u> 19 335	<u>32 812</u> 19 335	<u>28 910</u> 19 335	<u>32 812</u> 19 335	<u>28 910</u> 19 335
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>22 413</u> 19 530	<u>23 398</u> 19 530	<u>26 670</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 124</u> 19 736	<u>22 822</u> 19 933	<u>23 807</u> 19 933	<u>27 079</u> 19 933	<u>33 785</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933	<u>33 785</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 333</u> 19 941	<u>23 033</u> 20 140	<u>24 018</u> 20 140	<u>27 290</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>22 413</u> 19 530	<u>23 398</u> 19 530	<u>26 670</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530

					-	-	-
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 131</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 131</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 725</u> 18 672	<u>28 335</u> 18 672	<u>29 798</u> 18 672
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 933</u> 18 878	<u>28 543</u> 18 878	<u>30 006</u> 18 878
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 364</u> 19 302	<u>28 974</u> 19 302	<u>30 437</u> 19 302
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 910</u> 19 335	<u>28 539</u> 19 335	<u>30 178</u> 19 335
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 206</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 005</u> 19 933	<u>29 615</u> 19 933	<u>31 078</u> 19 933
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 216</u> 20 140	<u>29 826</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 206</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 919</u> 19 534	<u>22 615</u> 19 729	<u>23 600</u> 19 729	<u>26 873</u> 19 729	<u>33 578</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729	<u>33 578</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 333</u> 19 941	<u>23 033</u> 20 140	<u>24 018</u> 20 140	<u>27 290</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 546</u> 20 151	<u>23 248</u> 20 352	<u>24 233</u> 20 352	<u>27 506</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 546</u> 20 151	<u>23 248</u> 20 352	<u>24 233</u> 20 352	<u>27 506</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 764</u> 20 365	<u>23 468</u> 20 569	<u>24 453</u> 20 569	<u>27 726</u> 20 569	<u>34 431</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>34 431</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 808	<u>23 922</u> 21 016	<u>24 908</u> 21 016	<u>28 180</u> 21 016	<u>34 885</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016	<u>34 885</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>24 157</u> 21 247	<u>25 142</u> 21 247	<u>28 415</u> 21 247	<u>35 120</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247	<u>35 120</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3										
212-101-2401		3	1	2400	<u>21 971</u> 19 441	<u>22 461</u> 19 781	<u>23 390</u> 19 781	<u>26 584</u> 19 781	<u>33 265</u> 19 781	<u>29 364</u> 19 781	<u>33 265</u> 19 781	<u>29 364</u> 19 781
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>23 440</u> 20 887	<u>23 878</u> 21 176	<u>24 807</u> 21 176	<u>28 001</u> 21 176	<u>34 683</u> 21 176	<u>30 781</u> 21 176	<u>34 683</u> 21 176	<u>30 781</u> 21 176
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 508</u> 21 098	<u>24 303</u> 21 390	<u>25 288</u> 21 390	<u>28 560</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 950</u> 21 533	<u>24 751</u> 21 831	<u>25 736</u> 21 831	<u>29 008</u> 21 831	<u>35 714</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831	<u>35 714</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831

					-	-	-
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 799</u> 19 729	<u>29 409</u> 19 729	<u>30 872</u> 19 729
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 216</u> 20 140	<u>29 826</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 042</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 042</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 262</u> 20 569	<u>31 725</u> 20 569
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 106</u> 21 016	<u>30 716</u> 21 016	<u>32 179</u> 21 016
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 341</u> 21 247	<u>30 950</u> 21 247	<u>32 414</u> 21 247
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 364</u> 19 781	<u>28 993</u> 19 781	<u>30 632</u> 19 781
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 781</u> 21 176	<u>30 410</u> 21 176	<u>32 049</u> 21 176
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 096</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 934</u> 21 831	<u>31 544</u> 21 831	<u>33 007</u> 21 831

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>24 982</u> 22 059	<u>25 967</u> 22 059	<u>29 239</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 508</u> 21 098	<u>24 303</u> 21 390	<u>25 288</u> 21 390	<u>28 560</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 727</u> 21 313	<u>24 524</u> 21 609	<u>25 509</u> 21 609	<u>28 782</u> 21 609	<u>35 487</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>35 487</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>24 982</u> 22 059	<u>25 967</u> 22 059	<u>29 239</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 987	<u>25 218</u> 22 291	<u>26 203</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 987	<u>25 218</u> 22 291	<u>26 203</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 649</u> 22 220	<u>25 459</u> 22 528	<u>26 444</u> 22 528	<u>29 716</u> 22 528	<u>36 422</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528	<u>36 422</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>25 139</u> 22 703	<u>25 956</u> 23 018	<u>26 941</u> 23 018	<u>30 214</u> 23 018	<u>36 919</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>36 919</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>26 213</u> 23 271	<u>27 198</u> 23 271	<u>30 471</u> 23 271	<u>37 176</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>37 176</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 450</u> 21 881	<u>24 791</u> 22 075	<u>25 720</u> 22 075	<u>28 914</u> 22 075	<u>35 595</u> 22 075	<u>31 694</u> 22 075	<u>35 595</u> 22 075	<u>31 694</u> 22 075
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 528</u> 22 102	<u>25 224</u> 22 298	<u>26 210</u> 22 298	<u>29 482</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>24 991</u> 22 557	<u>25 691</u> 22 757	<u>26 677</u> 22 757	<u>29 949</u> 22 757	<u>36 655</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757	<u>36 655</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757

					-	-	-
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 165</u> 22 059	<u>31 775</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 096</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 318</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 165</u> 22 059	<u>31 775</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 011</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 011</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 528	<u>32 252</u> 22 528	<u>33 715</u> 22 528
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 140</u> 23 018	<u>32 750</u> 23 018	<u>34 213</u> 23 018
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 006</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 694</u> 22 075	<u>31 323</u> 22 075	<u>32 962</u> 22 075
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 018</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 875</u> 22 757	<u>32 485</u> 22 757	<u>33 948</u> 22 757

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>25 932</u> 22 994	<u>26 917</u> 22 994	<u>30 190</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 528</u> 22 102	<u>25 224</u> 22 298	<u>26 210</u> 22 298	<u>29 482</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 757</u> 22 327	<u>25 456</u> 22 525	<u>26 441</u> 22 525	<u>29 713</u> 22 525	<u>36 419</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>36 419</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>25 932</u> 22 994	<u>26 917</u> 22 994	<u>30 190</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 473</u> 23 032	<u>26 178</u> 23 236	<u>27 163</u> 23 236	<u>30 436</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 473</u> 23 032	<u>26 178</u> 23 236	<u>27 163</u> 23 236	<u>30 436</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 722</u> 23 277	<u>26 429</u> 23 484	<u>27 415</u> 23 484	<u>30 687</u> 23 484	<u>37 392</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>37 392</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 783	<u>26 948</u> 23 994	<u>27 933</u> 23 994	<u>31 206</u> 23 994	<u>37 911</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994	<u>37 911</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 045	<u>27 216</u> 24 258	<u>28 201</u> 24 258	<u>31 473</u> 24 258	<u>38 179</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258	<u>38 179</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>25 672</u> 23 084	<u>26 144</u> 23 406	<u>27 073</u> 23 406	<u>30 267</u> 23 406	<u>36 948</u> 23 406	<u>33 047</u> 23 406	<u>36 948</u> 23 406	<u>33 047</u> 23 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>25 763</u> 23 317	<u>26 591</u> 23 643	<u>27 576</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>26 251</u> 23 798	<u>27 087</u> 24 130	<u>28 072</u> 24 130	<u>31 344</u> 24 130	<u>38 050</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130	<u>38 050</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130

					-	-	-
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 994	<u>32 726</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 018</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 249</u> 22 525	<u>33 712</u> 22 525
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 994	<u>32 726</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>32 972</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>32 972</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 223</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 132</u> 23 994	<u>33 741</u> 23 994	<u>35 205</u> 23 994
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 400</u> 24 258	<u>34 009</u> 24 258	<u>35 472</u> 24 258
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 047</u> 23 406	<u>32 676</u> 23 406	<u>34 315</u> 23 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 385</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 270</u> 24 130	<u>33 880</u> 24 130	<u>35 343</u> 24 130

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 503</u> 24 046	<u>27 342</u> 24 382	<u>28 327</u> 24 382	<u>31 599</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>25 763</u> 23 317	<u>26 591</u> 23 643	<u>27 576</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>26 004</u> 23 555	<u>26 836</u> 23 884	<u>27 821</u> 23 884	<u>31 094</u> 23 884	<u>37 799</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884	<u>37 799</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 503</u> 24 046	<u>27 342</u> 24 382	<u>28 327</u> 24 382	<u>31 599</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>27 603</u> 24 638	<u>28 588</u> 24 638	<u>31 860</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>27 603</u> 24 638	<u>28 588</u> 24 638	<u>31 860</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>27 023</u> 24 557	<u>27 869</u> 24 900	<u>28 854</u> 24 900	<u>32 126</u> 24 900	<u>38 832</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900	<u>38 832</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 565</u> 25 091	<u>28 419</u> 25 442	<u>29 404</u> 25 442	<u>32 676</u> 25 442	<u>39 382</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>39 382</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>27 845</u> 25 367	<u>28 703</u> 25 721	<u>29 688</u> 25 721	<u>32 960</u> 25 721	<u>39 666</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721	<u>39 666</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>27 782</u> 25 160	<u>27 599</u> 24 839	<u>28 528</u> 24 839	<u>31 722</u> 24 839	<u>38 404</u> 24 839	<u>34 502</u> 24 839	<u>38 404</u> 24 839	<u>34 502</u> 24 839
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>28 061</u> 25 090	<u>29 046</u> 25 090	<u>32 319</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>28 426</u> 25 939	<u>28 587</u> 25 607	<u>29 572</u> 25 607	<u>32 844</u> 25 607	<u>39 550</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>39 550</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607

					-	-	-
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 135</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 385</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 23 884	<u>33 630</u> 23 884	<u>35 093</u> 23 884
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 135</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 396</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 396</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 053</u> 24 900	<u>34 662</u> 24 900	<u>36 125</u> 24 900
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 212</u> 25 442	<u>36 675</u> 25 442
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 887</u> 25 721	<u>35 496</u> 25 721	<u>36 959</u> 25 721
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 502</u> 24 839	<u>34 131</u> 24 839	<u>35 770</u> 24 839
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 245</u> 25 090	<u>34 855</u> 25 090	<u>36 318</u> 25 090
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 770</u> 25 607	<u>35 380</u> 25 607	<u>36 843</u> 25 607

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>28 701</u> 26 209	<u>28 858</u> 25 874	<u>29 843</u> 25 874	<u>33 115</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>28 061</u> 25 090	<u>29 046</u> 25 090	<u>32 319</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>28 157</u> 25 674	<u>28 321</u> 25 346	<u>29 306</u> 25 346	<u>32 579</u> 25 346	<u>39 284</u> 25 346	<u>35 505</u> 25 346	<u>39 284</u> 25 346	<u>35 505</u> 25 346
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>28 701</u> 26 209	<u>28 858</u> 25 874	<u>29 843</u> 25 874	<u>33 115</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>28 981</u> 26 485	<u>29 135</u> 26 146	<u>30 120</u> 26 146	<u>33 392</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>28 981</u> 26 485	<u>29 135</u> 26 146	<u>30 120</u> 26 146	<u>33 392</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>29 267</u> 26 766	<u>29 417</u> 26 424	<u>30 402</u> 26 424	<u>33 675</u> 26 424	<u>40 380</u> 26 424	<u>36 601</u> 26 424	<u>40 380</u> 26 424	<u>36 601</u> 26 424
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 27 348	<u>30 001</u> 26 999	<u>30 986</u> 26 999	<u>34 258</u> 26 999	<u>40 964</u> 26 999	<u>37 184</u> 26 999	<u>40 964</u> 26 999	<u>37 184</u> 26 999
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>30 164</u> 27 649	<u>30 302</u> 27 295	<u>31 287</u> 27 295	<u>34 560</u> 27 295	<u>41 265</u> 27 295	<u>37 486</u> 27 295	<u>41 265</u> 27 295	<u>37 486</u> 27 295

212-102.

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3										

					-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 041</u> 25 874	<u>35 651</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 245</u> 25 090	<u>34 855</u> 25 090	<u>36 318</u> 25 090
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 505</u> 25 346	<u>35 115</u> 25 346	<u>36 578</u> 25 346
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 041</u> 25 874	<u>35 651</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 928</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 928</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 601</u> 26 424	<u>36 210</u> 26 424	<u>37 674</u> 26 424
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 184</u> 26 999	<u>36 794</u> 26 999	<u>38 257</u> 26 999
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 486</u> 27 295	<u>37 096</u> 27 295	<u>38 559</u> 27 295

					-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3					

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>13 631</u> 11 232	<u>13 698</u> 11 156	<u>14 627</u> 11 156	<u>17 821</u> 11 156	<u>24 502</u> 11 156	<u>20 601</u> 11 156	<u>24 502</u> 11 156	<u>20 601</u> 11 156
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>14 093</u> 11 688	<u>14 160</u> 11 612	<u>15 089</u> 11 612	<u>18 284</u> 11 612	<u>24 965</u> 11 612	<u>21 063</u> 11 612	<u>24 965</u> 11 612	<u>21 063</u> 11 612
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>14 556</u> 12 143	<u>14 623</u> 12 067	<u>15 552</u> 12 067	<u>18 746</u> 12 067	<u>25 427</u> 12 067	<u>21 526</u> 12 067	<u>25 427</u> 12 067	<u>21 526</u> 12 067
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>16 160</u> 13 721	<u>16 196</u> 13 615	<u>17 125</u> 13 615	<u>20 319</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>16 160</u> 13 721	<u>16 196</u> 13 615	<u>17 125</u> 13 615	<u>20 319</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 085</u> 14 632	<u>16 982</u> 14 389	<u>17 911</u> 14 389	<u>21 106</u> 14 389	<u>27 787</u> 14 389	<u>23 885</u> 14 389	<u>27 787</u> 14 389	<u>23 885</u> 14 389
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>18 504</u> 16 029	<u>18 555</u> 15 938	<u>19 484</u> 15 938	<u>22 679</u> 15 938	<u>29 360</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>29 360</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>19 429</u> 16 939	<u>19 388</u> 16 757	<u>20 317</u> 16 757	<u>23 511</u> 16 757	<u>30 193</u> 16 757	<u>26 291</u> 16 757	<u>30 193</u> 16 757	<u>26 291</u> 16 757
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>21 372</u> 18 852	<u>21 562</u> 18 897	<u>22 492</u> 18 897	<u>25 686</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>21 372</u> 18 852	<u>21 562</u> 18 897	<u>22 492</u> 18 897	<u>25 686</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 130</u> 20 582	<u>23 413</u> 20 719	<u>24 342</u> 20 719	<u>27 536</u> 20 719	<u>34 218</u> 20 719	<u>30 316</u> 20 719	<u>34 218</u> 20 719	<u>30 316</u> 20 719
212-102-0200	7473-2010	3										
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>13 993</u> 11 589	<u>14 126</u> 11 577	<u>15 055</u> 11 577	<u>18 249</u> 11 577	<u>24 930</u> 11 577	<u>21 029</u> 11 577	<u>24 930</u> 11 577	<u>21 029</u> 11 577

					-	-	-
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 601</u> 11 156	<u>20 230</u> 11 156	<u>21 869</u> 11 156
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 063</u> 11 612	<u>20 693</u> 11 612	<u>22 331</u> 11 612
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 526</u> 12 067	<u>21 155</u> 12 067	<u>22 794</u> 12 067
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 099</u> 13 615	<u>22 728</u> 13 615	<u>24 367</u> 13 615
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 099</u> 13 615	<u>22 728</u> 13 615	<u>24 367</u> 13 615
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 885</u> 14 389	<u>23 515</u> 14 389	<u>25 153</u> 14 389
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 458</u> 15 938	<u>25 088</u> 15 938	<u>26 726</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 291</u> 16 757	<u>25 921</u> 16 757	<u>27 559</u> 16 757
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 897	<u>28 095</u> 18 897	<u>29 734</u> 18 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 897	<u>28 095</u> 18 897	<u>29 734</u> 18 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 719	<u>29 946</u> 20 719	<u>31 584</u> 20 719
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 029</u> 11 577	<u>20 658</u> 11 577	<u>22 297</u> 11 577

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>14 411</u> 12 000	<u>14 544</u> 11 990	<u>15 473</u> 11 990	<u>18 668</u> 11 990	<u>25 349</u> 11 990	<u>21 447</u> 11 990	<u>25 349</u> 11 990	<u>21 447</u> 11 990
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>14 752</u> 12 336	<u>15 055</u> 12 493	<u>15 984</u> 12 493	<u>19 179</u> 12 493	<u>25 860</u> 12 493	<u>21 959</u> 12 493	<u>25 860</u> 12 493	<u>21 959</u> 12 493
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>15 867</u> 13 433	<u>16 727</u> 14 138	<u>17 656</u> 14 138	<u>20 851</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>15 867</u> 13 433	<u>16 727</u> 14 138	<u>17 656</u> 14 138	<u>20 851</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>16 422</u> 13 980	<u>17 561</u> 14 959	<u>18 490</u> 14 959	<u>21 684</u> 14 959	<u>28 366</u> 14 959	<u>24 464</u> 14 959	<u>28 366</u> 14 959	<u>24 464</u> 14 959
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>17 540</u> 15 080	<u>19 238</u> 16 609	<u>20 167</u> 16 609	<u>23 361</u> 16 609	<u>30 042</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>30 042</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>18 159</u> 15 689	<u>20 165</u> 17 522	<u>21 094</u> 17 522	<u>24 289</u> 17 522	<u>30 970</u> 17 522	<u>27 068</u> 17 522	<u>30 970</u> 17 522	<u>27 068</u> 17 522
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>19 648</u> 17 155	<u>22 400</u> 19 722	<u>23 329</u> 19 722	<u>26 523</u> 19 722	<u>33 204</u> 19 722	<u>29 303</u> 19 722	<u>33 204</u> 19 722	<u>29 303</u> 19 722
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>19 957</u> 17 458	<u>22 863</u> 20 177	<u>23 792</u> 20 177	<u>26 986</u> 20 177	<u>33 667</u> 20 177	<u>29 766</u> 20 177	<u>33 667</u> 20 177	<u>29 766</u> 20 177
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>20 921</u> 18 407	<u>24 308</u> 21 600	<u>25 237</u> 21 600	<u>28 432</u> 21 600	<u>35 113</u> 21 600	<u>31 211</u> 21 600	<u>35 113</u> 21 600	<u>31 211</u> 21 600

212-103.

						-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 447</u> 11 990	<u>21 077</u> 11 990	<u>22 715</u> 11 990
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 959</u> 12 493	<u>21 588</u> 12 493	<u>23 227</u> 12 493
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 631</u> 14 138	<u>23 260</u> 14 138	<u>24 898</u> 14 138
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 631</u> 14 138	<u>23 260</u> 14 138	<u>24 898</u> 14 138
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 464</u> 14 959	<u>24 094</u> 14 959	<u>25 732</u> 14 959
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 141</u> 16 609	<u>25 770</u> 16 609	<u>27 409</u> 16 609
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 068</u> 17 522	<u>26 698</u> 17 522	<u>28 336</u> 17 522
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 303</u> 19 722	<u>28 932</u> 19 722	<u>30 571</u> 19 722
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 766</u> 20 177	<u>29 395</u> 20 177	<u>31 034</u> 20 177
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 211</u> 21 600	<u>30 841</u> 21 600	<u>32 479</u> 21 600

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
212-103-0100														
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.
212-201.

					,	
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833	

212-202.

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				

				,	-	-	-
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					,	.
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	32 143

212-3.
212-301.

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>	48 184

212-4.

					-	-	-
212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 125</u> 13 416	<u>21 785</u> 13 416	<u>23 287</u> 13 416
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 052</u> 14 329	<u>22 712</u> 14 329	<u>24 214</u> 14 329
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 507</u> 15 761	<u>24 168</u> 15 761	<u>25 670</u> 15 761
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 548</u> 16 786	<u>25 208</u> 16 786	<u>26 710</u> 16 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 401</u> 17 625	<u>26 061</u> 17 625	<u>27 563</u> 17 625
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 192</u> 19 388	<u>27 852</u> 19 388	<u>29 354</u> 19 388
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 437</u> 21 598	<u>30 097</u> 21 598	<u>31 599</u> 21 598
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 534</u> 22 678	<u>31 195</u> 22 678	<u>32 697</u> 22 678
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 686</u> 23 811	<u>32 346</u> 23 811	<u>33 848</u> 23 811
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 896</u> 25 002	<u>33 556</u> 25 002	<u>35 058</u> 25 002
212-401-0200	- 28013-98	3					

					-	-	-
212-401-0201	10	3	1	2200			
212-401-0202	25	3	1	2200			
212-401-0203	50	3	1	2200			
212-401-0204	75	3	1	2200			
212-401-0205	100	3	1	2200			
212-401-0206	150	3	1	2200			
212-401-0207	200	3	1	2200			
212-401-0300	28013-98 -	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

					-	-	-
212-402-0100	28013-98	3					

					-	-	-
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98						
212-402-0201	, 0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

						-	-	-	-	-	-	-
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 502</u> 18 505	<u>19 337</u> 18 505	<u>19 542</u> 18 505	<u>20 224</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 996</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 258</u> 18 265	<u>19 093</u> 18 265	<u>19 298</u> 18 265	<u>19 980</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 752</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265

				,	-	-	-
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 752</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 258</u> 18 265	<u>19 093</u> 18 265	<u>19 298</u> 18 265	<u>19 980</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 752</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 258</u> 18 265	<u>19 093</u> 18 265	<u>19 298</u> 18 265	<u>19 980</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 752</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 545</u> 19 531	<u>20 379</u> 19 531	<u>20 584</u> 19 531	<u>21 266</u> 19 531	<u>21 876</u> 19 531	<u>21 876</u> 19 531	<u>22 038</u> 19 531	<u>21 876</u> 19 531
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 140</u> 19 133	<u>19 975</u> 19 133	<u>20 180</u> 19 133	<u>20 862</u> 19 133	<u>21 471</u> 19 133	<u>21 471</u> 19 133	<u>21 634</u> 19 133	<u>21 471</u> 19 133
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 751</u> 18 750	<u>19 585</u> 18 750	<u>19 791</u> 18 750	<u>20 472</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 751</u> 18 750	<u>19 585</u> 18 750	<u>19 791</u> 18 750	<u>20 472</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 751</u> 18 750	<u>19 585</u> 18 750	<u>19 791</u> 18 750	<u>20 472</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 751</u> 18 750	<u>19 585</u> 18 750	<u>19 791</u> 18 750	<u>20 472</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0300	1225-2019											
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 530</u> 20 501	<u>21 364</u> 20 501	<u>21 570</u> 20 501	<u>22 251</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501	<u>23 023</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 515</u> 20 487	<u>21 350</u> 20 487	<u>21 555</u> 20 487	<u>22 237</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>23 009</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 515</u> 20 487	<u>21 350</u> 20 487	<u>21 555</u> 20 487	<u>22 237</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>23 009</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487

					-	-	-
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 876</u> 19 531	<u>21 794</u> 19 531	<u>21 876</u> 19 531
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 471</u> 19 133	<u>21 390</u> 19 133	<u>21 471</u> 19 133
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 780</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 765</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 765</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 974</u> 17 985	<u>18 808</u> 17 985	<u>19 013</u> 17 985	<u>19 695</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 467</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 764</u> 17 778	<u>18 598</u> 17 778	<u>18 804</u> 17 778	<u>19 485</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 257</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 142</u> 18 151	<u>18 977</u> 18 151	<u>19 182</u> 18 151	<u>19 864</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 636</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 142</u> 18 151	<u>18 977</u> 18 151	<u>19 182</u> 18 151	<u>19 864</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 636</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151

212-502.

						-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	I		1	1000	<u>22 158</u> 21 119	<u>21 992</u> 21 119	<u>22 197</u> 21 119	<u>22 879</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 651</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119

					-	-	-
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 223</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 014</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 392</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 392</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 407</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119

						-	-	-	-	-	-	-
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 514</u> 20 485	<u>21 348</u> 20 485	<u>21 553</u> 20 485	<u>22 235</u> 20 485	<u>22 845</u> 20 485	<u>22 845</u> 20 485	<u>23 007</u> 20 485	<u>22 845</u> 20 485
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 336</u> 19 326	<u>20 171</u> 19 326	<u>20 376</u> 19 326	<u>21 058</u> 19 326	<u>21 667</u> 19 326	<u>21 667</u> 19 326	<u>21 830</u> 19 326	<u>21 667</u> 19 326
212-502-0104	, II		1	1000	<u>19 972</u> 18 968	<u>19 807</u> 18 968	<u>20 012</u> 18 968	<u>20 694</u> 18 968	<u>21 303</u> 18 968	<u>21 303</u> 18 968	<u>21 466</u> 18 968	<u>21 303</u> 18 968

212-503.

-

						-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 909</u> 22 842	<u>23 743</u> 22 842	<u>23 948</u> 22 842	<u>24 630</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 402</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 016</u> 21 964	<u>22 850</u> 21 964	<u>23 056</u> 21 964	<u>23 737</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 509</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 158</u> 21 119	<u>21 992</u> 21 119	<u>22 197</u> 21 119	<u>22 879</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 651</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119

212-6.

,

					-	-	-
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 845</u> 20 485	<u>22 763</u> 20 485	<u>22 845</u> 20 485
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 667</u> 19 326	<u>21 586</u> 19 326	<u>21 667</u> 19 326
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 303</u> 18 968	<u>21 222</u> 18 968	<u>21 303</u> 18 968

					-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 158</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 266</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 407</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119

212-601.

-

						-	-	-	-	-	-	.
212-601-0100	- 1168-2006 -											
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294							

213.**213-1.****213-101.**

						-	-	-	-	-	-	.
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>40 197</u> 35 714	<u>40 645</u> 35 714	<u>41 844</u> 35 714	<u>44 954</u> 35 714	<u>57 615</u> 45 531	<u>50 418</u> 43 338	<u>57 816</u> 45 531	<u>48 059</u> 43 338
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>42 038</u> 37 500	<u>42 487</u> 37 500	<u>43 686</u> 37 500	<u>46 795</u> 37 500	<u>59 456</u> 47 317	<u>52 260</u> 45 124	<u>59 658</u> 47 317	<u>49 901</u> 45 124
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>43 880</u> 39 286	<u>44 329</u> 39 286	<u>45 527</u> 39 286	<u>48 637</u> 39 286	<u>61 298</u> 49 103	<u>54 102</u> 46 910	<u>61 499</u> 49 103	<u>51 742</u> 46 910

					-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -						
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

					-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>49 168</u> 44 413	<u>47 545</u> 42 839	<u>50 321</u> 45 531
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>51 009</u> 46 199	<u>49 386</u> 44 625	<u>52 163</u> 47 317
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>52 851</u> 47 984	<u>51 228</u> 46 411	<u>54 004</u> 49 103

213-102.

						-	-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .										
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>92 006</u> 85 882	<u>91 918</u> 85 882	<u>93 019</u> 85 882	<u>96 921</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>106 816</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>102 287</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>93 020</u> 86 876	<u>92 932</u> 86 876	<u>94 034</u> 86 876	<u>97 936</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>107 830</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>103 302</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>93 297</u> 87 147	<u>93 209</u> 87 147	<u>94 310</u> 87 147	<u>98 212</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>108 107</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>103 578</u> 87 147
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .										
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>132 947</u> 126 020	<u>132 859</u> 126 020	<u>133 960</u> 126 020	<u>137 862</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>147 757</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>143 228</u> 126 020

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085

					-	-	-
					,		
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>109 019</u> 85 882	<u>100 696</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>110 034</u> 86 876	<u>101 710</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>110 310</u> 87 147	<u>101 987</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>149 960</u> 126 020	<u>141 637</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020

					,	.
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u>	<u>235 045</u>
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u>	<u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u>	<u>275 725</u>

213-3. , ,
213-301.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
213-301-0100	() 31360-2007	3												
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>25 739</u> 23 992	<u>25 872</u> 23 992	<u>26 227</u> 23 992	<u>27 147</u> 23 992	<u>28 665</u> 24 736	<u>26 801</u> 24 345	<u>28 725</u> 24 736	<u>26 103</u> 24 345		

213-302.

					,	.	-	-	-	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 575</u> 24 538	<u>26 007</u> 24 252	<u>26 506</u> 24 736

						-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>259</u> 235	<u>259</u> 235	<u>263</u> 235	<u>281</u> 235	<u>304</u> 235
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>172</u> 156				
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>379</u> 353	<u>379</u> 353	<u>383</u> 353	<u>400</u> 353	<u>424</u> 353

213-304.

						-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>168</u> 145	<u>168</u> 145	<u>173</u> 145	<u>191</u> 145	<u>216</u> 145
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>294</u> 268	<u>293</u> 268	<u>298</u> 268	<u>316</u> 268	<u>342</u> 268

213-306.

--	--	--	--	--	--

					,	.
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u>	3 434

213-307.

					,	.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u>	60 916

213-309.

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u>	32 593

22.**221.****221-1.**

221-102.

						-	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>21 191</u> 18 236	<u>21 191</u> 18 236	<u>21 191</u> 18 236	<u>23 679</u> 18 236	<u>35 361</u> 28 104	<u>28 609</u> 18 236	<u>35 492</u> 28 169	<u>25 957</u> 18 236

221-104.

221-104-0100	956-93				
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>36 333</u> 33 148

222.**222-1.****222-101.**

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>91 816</u> 88 002	<u>91 816</u> 88 002	<u>91 816</u> 88 002	<u>94 322</u> 88 002	<u>106 631</u> 98 475	<u>99 291</u> 88 002	<u>106 696</u> 98 475	<u>96 619</u> 88 002

8.04-08-2023

					-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>29 773</u> 18 236	<u>25 299</u> 18 236	<u>27 499</u> 24 469

					-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>100 464</u> 88 002	<u>96 052</u> 88 002	<u>98 364</u> 94 473

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0200		3										
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>98 944</u> 94 400	<u>98 944</u> 94 400	<u>98 944</u> 94 400	<u>104 944</u> 94 400	<u>119 015</u> 104 706	<u>114 685</u> 94 400	<u>119 137</u> 104 706	<u>109 684</u> 94 400
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>101 843</u> 97 265	<u>101 843</u> 97 265	<u>101 843</u> 97 265	<u>107 843</u> 97 265	<u>121 914</u> 107 571	<u>117 584</u> 97 265	<u>122 036</u> 107 571	<u>112 583</u> 97 265
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>109 851</u> 105 110	<u>109 851</u> 105 110	<u>109 851</u> 105 110	<u>115 973</u> 105 110	<u>130 330</u> 115 625	<u>125 913</u> 105 110	<u>130 455</u> 115 625	<u>120 809</u> 105 110
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>131 493</u> 126 427	<u>131 493</u> 126 427	<u>131 493</u> 126 427	<u>137 737</u> 126 427	<u>152 380</u> 137 151	<u>147 874</u> 126 427	<u>152 507</u> 137 151	<u>142 669</u> 126 427
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>92 152</u> 89 223	<u>92 152</u> 89 223	<u>92 152</u> 89 223	<u>95 420</u> 89 223	<u>103 085</u> 94 837	<u>100 726</u> 89 223	<u>103 151</u> 94 837	<u>98 002</u> 89 223
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>94 055</u> 91 104	<u>94 055</u> 91 104	<u>94 055</u> 91 104	<u>97 323</u> 91 104	<u>104 988</u> 96 718	<u>102 630</u> 91 104	<u>105 055</u> 96 718	<u>99 905</u> 91 104

					-	-	-
222-101-0200		3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 881</u> 94 400	<u>108 439</u> 94 400	<u>104 790</u> 100 768
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 780</u> 97 265	<u>111 338</u> 97 265	<u>107 690</u> 103 633
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>128 153</u> 105 110	<u>119 539</u> 105 110	<u>115 817</u> 111 607
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>150 159</u> 126 427	<u>141 374</u> 126 427	<u>137 577</u> 133 053
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 922</u> 89 223	<u>97 324</u> 89 223	<u>95 336</u> 92 692
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 826</u> 91 104	<u>99 227</u> 91 104	<u>97 240</u> 94 573

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>117 800</u> 114 581	<u>117 800</u> 114 581	<u>117 800</u> 114 581	<u>121 044</u> 114 581	<u>128 652</u> 120 153	<u>126 311</u> 114 581	<u>128 718</u> 120 153	<u>123 607</u> 114 581
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>120 118</u> 116 091	<u>120 118</u> 116 091	<u>120 118</u> 116 091	<u>124 752</u> 116 091	<u>135 621</u> 124 051	<u>132 276</u> 116 091	<u>135 715</u> 124 051	<u>128 413</u> 116 091
222-101-0300		3										
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>98 865</u> 94 322	<u>98 865</u> 94 322	<u>98 865</u> 94 322	<u>104 864</u> 94 322	<u>118 936</u> 104 628	<u>114 606</u> 94 322	<u>119 058</u> 104 628	<u>109 605</u> 94 322
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>102 424</u> 97 840	<u>102 424</u> 97 840	<u>102 424</u> 97 840	<u>108 424</u> 97 840	<u>122 496</u> 108 145	<u>118 166</u> 97 840	<u>122 618</u> 108 145	<u>113 164</u> 97 840
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>102 125</u> 97 516	<u>102 125</u> 97 516	<u>102 125</u> 97 516	<u>108 174</u> 97 516	<u>122 359</u> 107 906	<u>117 994</u> 97 516	<u>122 482</u> 107 906	<u>112 952</u> 97 516
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>122 319</u> 117 293	<u>122 319</u> 117 293	<u>122 319</u> 117 293	<u>128 685</u> 117 293	<u>143 614</u> 128 227	<u>139 020</u> 117 293	<u>143 744</u> 128 227	<u>133 714</u> 117 293

					-	-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>127 498</u> 114 581	<u>122 934</u> 114 581	<u>120 961</u> 118 024
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>133 972</u> 116 091	<u>127 452</u> 116 091	<u>124 634</u> 121 009
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 802</u> 94 322	<u>108 360</u> 94 322	<u>104 711</u> 100 690
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 361</u> 97 840	<u>111 919</u> 97 840	<u>108 271</u> 104 207
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>120 208</u> 97 516	<u>111 697</u> 97 516	<u>108 019</u> 103 936
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>141 350</u> 117 293	<u>132 393</u> 117 293	<u>128 522</u> 124 049

[illegible]

					-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>106 212</u> 93 377	<u>101 579</u> 93 377	<u>99 577</u> 96 871
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>103 164</u> 90 451	<u>98 566</u> 90 451	<u>96 579</u> 93 919
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>114 058</u> 101 215	<u>109 459</u> 101 215	<u>107 472</u> 104 683
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>136 205</u> 121 642	<u>131 023</u> 121 642	<u>128 784</u> 125 550
222-101-0400		3					

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>92 146</u> 87 697	<u>92 146</u> 87 697	<u>92 146</u> 87 697	<u>98 121</u> 87 697	<u>112 135</u> 97 960	<u>107 823</u> 87 697	<u>112 257</u> 97 960	<u>102 842</u> 87 697
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>91 826</u> 87 340	<u>91 826</u> 87 340	<u>91 826</u> 87 340	<u>97 875</u> 87 340	<u>112 061</u> 97 729	<u>107 695</u> 87 340	<u>112 184</u> 97 729	<u>102 653</u> 87 340
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>109 918</u> 105 053	<u>109 918</u> 105 053	<u>109 918</u> 105 053	<u>116 259</u> 105 053	<u>131 131</u> 115 945	<u>126 555</u> 105 053	<u>131 260</u> 115 945	<u>121 269</u> 105 053
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>89 075</u> 86 046	<u>89 075</u> 86 046	<u>89 075</u> 86 046	<u>92 587</u> 86 046	<u>100 824</u> 92 078	<u>98 289</u> 86 046	<u>100 895</u> 92 078	<u>95 361</u> 86 046
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 546</u> 91 370	<u>94 546</u> 91 370	<u>94 546</u> 91 370	<u>98 204</u> 91 370	<u>106 784</u> 97 654	<u>104 144</u> 91 370	<u>106 859</u> 97 654	<u>101 095</u> 91 370

					-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 010</u> 87 697	<u>101 602</u> 87 697	<u>97 968</u> 94 038
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>109 909</u> 87 340	<u>101 399</u> 87 340	<u>97 720</u> 93 759
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>128 876</u> 105 053	<u>119 953</u> 105 053	<u>116 097</u> 111 782
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>99 574</u> 86 046	<u>94 633</u> 86 046	<u>92 497</u> 89 773
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>105 483</u> 91 370	<u>100 336</u> 91 370	<u>98 111</u> 95 252

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>109 314</u> 105 757	<u>109 314</u> 105 757	<u>109 314</u> 105 757	<u>113 338</u> 105 757	<u>122 776</u> 112 669	<u>119 872</u> 105 757	<u>122 858</u> 112 669	<u>116 517</u> 105 757
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>119 944</u> 116 439	<u>119 944</u> 116 439	<u>119 944</u> 116 439	<u>123 651</u> 116 439	<u>132 346</u> 122 807	<u>129 670</u> 116 439	<u>132 421</u> 122 807	<u>126 580</u> 116 439
222-101-0500	12504-2015	3										
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 381</u> 149 029	<u>154 381</u> 149 029	<u>154 381</u> 149 029	<u>160 649</u> 149 029	<u>175 349</u> 159 796	<u>170 826</u> 149 029	<u>175 477</u> 159 796	<u>165 601</u> 149 029

222-102.

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677

				,	-	-	-
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>121 345</u> 105 757	<u>115 682</u> 105 757	<u>113 235</u> 110 028
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>131 027</u> 116 439	<u>125 811</u> 116 439	<u>123 557</u> 120 374
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>173 120</u> 149 029	<u>164 300</u> 149 029	<u>160 488</u> 155 681

					,	.
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84		3			
222-102-0209	71 /	948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2.

,

222-203.

						-	-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.										
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{2\,397}{2\,315}$							
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{2\,079}{2\,007}$							
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{3\,199}{3\,089}$							
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{3\,373}{3\,243}$							
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{4\,662}{4\,477}$							
222-203-0200	12767-94	3										
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	$\frac{133\,725}{129\,345}$	$\frac{133\,725}{129\,345}$	$\frac{133\,725}{129\,345}$	$\frac{136\,295}{129\,345}$	$\frac{148\,817}{139\,986}$	$\frac{141\,390}{129\,345}$	$\frac{148\,883}{139\,986}$	$\frac{138\,650}{129\,345}$
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{10\,310}{9\,854}$	$\frac{10\,310}{9\,854}$	$\frac{10\,310}{9\,854}$	$\frac{10\,617}{9\,854}$	$\frac{12\,079}{11\,093}$	$\frac{11\,224}{9\,854}$	$\frac{12\,087}{11\,093}$	$\frac{10\,898}{9\,854}$
222-203-0400	9561-2016	2										

					-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50			
222-203-0102	5.2	.	1	45			
222-203-0103	5.4	.	1	67,5			
222-203-0104	6.2	.	1	90			
222-203-0105	6.4	.	1	134			
222-203-0200	12767-94	3					
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>142 593</u> 129 345	<u>138 300</u> 129 345	<u>139 787</u> 135 919
222-203-0300	9561-2016	2					
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>11 368</u> 9 854	<u>10 801</u> 9 854	<u>11 084</u> 10 620
222-203-0400	9561-2016	2					

						-	-	-	-	-	-	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>10 304</u> 9 882							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 731</u> 9 270	<u>9 731</u> 9 270	<u>9 731</u> 9 270	<u>10 048</u> 9 270	<u>11 559</u> 10 548	<u>10 678</u> 9 270	<u>11 567</u> 10 548	<u>10 340</u> 9 270

222-3.
222-301.

						-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 173</u> 2 944	<u>3 688</u> 3 391	<u>3 356</u> 2 944	<u>3 690</u> 3 391	<u>3 258</u> 2 944
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 279</u> 9 767							
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 672</u> 9 972	<u>12 008</u> 11 106	<u>11 220</u> 9 972	<u>12 015</u> 11 106	<u>10 925</u> 9 972
222-301-0300	9818-2015	2										

					-	-	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314			
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 827</u> 9 270	<u>10 239</u> 9 270	<u>10 530</u> 10 060

					-	-	-
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 399</u> 2 944	<u>3 233</u> 2 944	<u>3 360</u> 3 220
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444			
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 349</u> 9 972	<u>10 838</u> 9 972	<u>11 105</u> 10 673
222-301-0300	9818-2015	2					

						-	-	-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 563</u> 7 762	<u>10 097</u> 9 051	<u>9 230</u> 7 762	<u>10 105</u> 9 051	<u>8 871</u> 7 762

222-302.

						-	-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 989</u> 153 277	<u>157 989</u> 153 277	<u>157 989</u> 153 277	<u>160 600</u> 153 277	<u>173 319</u> 164 086	<u>165 775</u> 153 277	<u>173 386</u> 164 086	<u>162 991</u> 153 277

225.**225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 891</u> 3 571	<u>4 531</u> 4 116	<u>4 151</u> 3 571	<u>4 535</u> 4 116	<u>4 011</u> 3 571
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>6 178</u> 5 882							

8.04-08-2023

140

					-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>9 388</u> 7 762	<u>8 765</u> 7 762	<u>9 031</u> 8 558

					-	-	-
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>166 997</u> 153 277	<u>162 636</u> 153 277	<u>164 146</u> 159 955

					-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 213</u> 3 571	<u>3 981</u> 3 571	<u>4 100</u> 3 908
225-101-0102	7-6	.	1	250			

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 362</u> 9 821	<u>10 362</u> 9 821	<u>10 362</u> 9 821	<u>10 747</u> 9 821	<u>12 620</u> 11 413	<u>11 509</u> 9 821	<u>12 630</u> 11 413	<u>11 099</u> 9 821
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>4 560</u> 4 286	<u>4 560</u> 4 286	<u>4 560</u> 4 286	<u>4 762</u> 4 286	<u>5 748</u> 5 124	<u>5 163</u> 4 286	<u>5 753</u> 5 124	<u>4 948</u> 4 286
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>9 165</u> 8 616	<u>9 165</u> 8 616	<u>9 165</u> 8 616	<u>9 570</u> 8 616	<u>11 541</u> 10 292	<u>10 372</u> 8 616	<u>11 552</u> 10 292	<u>9 940</u> 8 616
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>13 770</u> 12 946	<u>13 770</u> 12 946	<u>13 770</u> 12 946	<u>14 377</u> 12 946	<u>17 335</u> 15 460	<u>15 580</u> 12 946	<u>17 351</u> 15 460	<u>14 933</u> 12 946
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>13 701</u> 12 813	<u>13 701</u> 12 813	<u>13 701</u> 12 813	<u>14 369</u> 12 813	<u>17 623</u> 15 577	<u>15 693</u> 12 813	<u>17 640</u> 15 577	<u>14 981</u> 12 813
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>19 817</u> 18 482	<u>19 817</u> 18 482	<u>19 817</u> 18 482	<u>20 829</u> 18 482	<u>25 759</u> 22 671	<u>22 835</u> 18 482	<u>25 785</u> 22 671	<u>21 756</u> 18 482
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>23 048</u> 21 696	<u>23 048</u> 21 696	<u>23 048</u> 21 696	<u>24 039</u> 21 696	<u>28 871</u> 25 802	<u>26 005</u> 21 696	<u>28 896</u> 25 802	<u>24 948</u> 21 696
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 583</u> 32 545	<u>34 583</u> 32 545	<u>34 583</u> 32 545	<u>36 080</u> 32 545	<u>43 376</u> 38 745	<u>39 049</u> 32 545	<u>43 415</u> 38 745	<u>37 452</u> 32 545
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>6 469</u> 5 502							
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>9 766</u> 8 472							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 676</u> 2 589	<u>2 676</u> 2 589	<u>2 676</u> 2 589	<u>2 727</u> 2 589	<u>2 973</u> 2 799	<u>2 827</u> 2 589	<u>2 974</u> 2 799	<u>2 773</u> 2 589
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 594</u> 14 464	<u>17 813</u> 16 349	<u>16 497</u> 14 464	<u>17 824</u> 16 349	<u>16 011</u> 14 464

					-	-	-
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 689</u> 9 821	<u>11 047</u> 9 821	<u>11 358</u> 10 805
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 258</u> 4 286	<u>4 920</u> 4 286	<u>5 084</u> 4 803
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 561</u> 8 616	<u>9 849</u> 8 616	<u>10 213</u> 9 651
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 865</u> 12 946	<u>14 796</u> 12 946	<u>15 341</u> 14 499
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 005</u> 12 813	<u>14 830</u> 12 813	<u>15 430</u> 14 521
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 309</u> 18 482	<u>21 497</u> 18 482	<u>22 437</u> 21 071
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 469</u> 21 696	<u>24 724</u> 21 696	<u>25 615</u> 24 233
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 750</u> 32 545	<u>37 114</u> 32 545	<u>38 460</u> 36 375
225-101-0114	15-3	.	1	320			
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 851</u> 2 589	<u>2 762</u> 2 589	<u>2 807</u> 2 719
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 710</u> 14 464	<u>15 908</u> 14 464	<u>16 318</u> 15 629

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 812</u> 32 366	<u>33 812</u> 32 366	<u>33 812</u> 32 366	<u>34 773</u> 32 366	<u>39 457</u> 36 346	<u>36 679</u> 32 366	<u>39 482</u> 36 346	<u>35 654</u> 32 366
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 506</u> 52 232	<u>54 506</u> 52 232	<u>54 506</u> 52 232	<u>56 004</u> 52 232	<u>63 300</u> 58 432	<u>58 973</u> 52 232	<u>63 339</u> 58 432	<u>57 376</u> 52 232
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 730</u> 12 054	<u>13 962</u> 13 101	<u>13 231</u> 12 054	<u>13 969</u> 13 101	<u>12 961</u> 12 054
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>10 085</u> 9 712	<u>10 131</u> 9 712	<u>10 189</u> 9 712	<u>10 392</u> 9 712		<u>10 907</u> 9 712		<u>10 671</u> 9 712
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 864</u> 26 786	<u>27 864</u> 26 786	<u>27 864</u> 26 786	<u>28 552</u> 26 786	<u>31 905</u> 29 634	<u>29 916</u> 26 786	<u>31 922</u> 29 634	<u>29 183</u> 26 786
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>29 671</u> 28 571	<u>29 671</u> 28 571	<u>29 671</u> 28 571	<u>30 359</u> 28 571	<u>33 712</u> 31 420	<u>31 723</u> 28 571	<u>33 730</u> 31 420	<u>30 990</u> 28 571
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>46 850</u> 44 777	<u>46 850</u> 44 777	<u>46 850</u> 44 777	<u>48 247</u> 44 777	<u>55 050</u> 50 558	<u>51 015</u> 44 777	<u>55 086</u> 50 558	<u>49 526</u> 44 777
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>48 522</u> 46 429	<u>48 522</u> 46 429	<u>48 522</u> 46 429	<u>49 918</u> 46 429	<u>56 722</u> 52 210	<u>52 686</u> 46 429	<u>56 758</u> 52 210	<u>51 198</u> 46 429
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>35 727</u> 34 187	<u>35 950</u> 34 187	<u>36 226</u> 34 187	<u>37 201</u> 34 187		<u>39 675</u> 34 187		<u>38 543</u> 34 187
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 423</u> 35 149							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>89 450</u> 86 114							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>98 389</u> 94 724							

					-	-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>37 129</u> 32 366	<u>35 437</u> 32 366	<u>36 300</u> 34 825
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>59 674</u> 52 232	<u>57 038</u> 52 232	<u>58 383</u> 56 063
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 349</u> 12 054	<u>12 904</u> 12 054	<u>13 131</u> 12 701
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>11 022</u> 9 712	<u>10 588</u> 9 712	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>30 238</u> 26 786	<u>29 027</u> 26 786	<u>29 645</u> 28 546
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 045</u> 28 571	<u>30 896</u> 28 571	<u>31 452</u> 30 332
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>51 668</u> 44 777	<u>49 211</u> 44 777	<u>50 465</u> 48 349
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>53 340</u> 46 429	<u>51 008</u> 46 429	<u>52 137</u> 50 001
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>40 226</u> 34 187	<u>38 145</u> 34 187	
225-101-0620	10	.	1	800			
225-101-0621	6	.	1	2260			
225-101-0622	10	.	1	2480			

225-104.

						-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.										
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>164 241</u> 155 804	<u>164 241</u> 155 804	<u>164 241</u> 155 804	<u>170 212</u> 155 804	<u>199 297</u> 180 520	<u>182 046</u> 155 804	<u>199 453</u> 180 520	<u>175 681</u> 155 804
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>121 417</u> 115 357	<u>121 417</u> 115 357	<u>121 417</u> 115 357	<u>125 667</u> 115 357	<u>146 372</u> 132 952	<u>134 092</u> 115 357	<u>146 483</u> 132 952	<u>129 561</u> 115 357
225-104-0200	30 24547-2016	.										
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>130 564</u> 124 286	<u>130 564</u> 124 286	<u>130 564</u> 124 286	<u>134 916</u> 124 286	<u>156 113</u> 142 300	<u>143 540</u> 124 286	<u>156 227</u> 142 300	<u>138 902</u> 124 286
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>142 506</u> 135 536	<u>142 506</u> 135 536	<u>142 506</u> 135 536	<u>147 363</u> 135 536	<u>171 026</u> 155 644	<u>156 991</u> 135 536	<u>171 152</u> 155 644	<u>151 813</u> 135 536

225-109.

						-	-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>125 964</u> 118 750	<u>125 964</u> 118 750	<u>125 964</u> 118 750	<u>131 226</u> 118 750	<u>156 861</u> 140 534	<u>141 656</u> 118 750	<u>156 998</u> 140 534	<u>136 046</u> 118 750

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>184 840</u> 155 804	<u>173 794</u> 155 804	<u>179 696</u> 171 075
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>136 081</u> 115 357	<u>128 218</u> 115 357	<u>132 419</u> 126 228
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>145 577</u> 124 286	<u>137 526</u> 124 286	<u>141 828</u> 135 416
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>159 264</u> 135 536	<u>150 278</u> 135 536	<u>155 079</u> 147 960

					-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.					
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>144 119</u> 118 750	<u>134 383</u> 118 750	<u>139 585</u> 132 210

						-	-	-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>106 598</u> 100 714	<u>106 598</u> 100 714	<u>106 598</u> 100 714	<u>110 849</u> 100 714	<u>131 554</u> 118 309	<u>119 273</u> 100 714	<u>131 664</u> 118 309	<u>114 742</u> 100 714
225-109-0200	20 13015-2012	.										
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>101 767</u> 96 161	<u>101 767</u> 96 161	<u>101 767</u> 96 161	<u>105 815</u> 96 161	<u>125 534</u> 112 918	<u>113 839</u> 96 161	<u>125 640</u> 112 918	<u>109 523</u> 96 161

225-110.

						-	-	-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 378</u> 11 553	<u>13 971</u> 12 906	<u>13 026</u> 11 553	<u>13 979</u> 12 906	<u>12 677</u> 11 553
225-110-0200	23899-79	3										
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>141 726</u> 137 293	<u>141 726</u> 137 293	<u>141 726</u> 137 293	<u>144 259</u> 137 293	<u>156 600</u> 147 779	<u>149 280</u> 137 293	<u>156 665</u> 147 779	<u>146 580</u> 137 293
225-110-0600	- 13015-2012	3										
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>93 521</u> 89 687	<u>93 521</u> 89 687	<u>93 521</u> 89 687	<u>96 029</u> 89 687	<u>110 198</u> 89 687	<u>100 999</u> 89 687	<u>113 332</u> 89 687	<u>98 326</u> 89 687
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>103 166</u> 99 220	<u>103 166</u> 99 220	<u>103 166</u> 99 220	<u>105 671</u> 99 220	<u>119 822</u> 99 220	<u>110 635</u> 99 220	<u>122 953</u> 99 220	<u>107 965</u> 99 220

					-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>121 262</u> 100 714	<u>113 399</u> 100 714	<u>117 600</u> 111 586
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>115 733</u> 96 161	<u>108 244</u> 96 161	<u>112 245</u> 106 514

					-	-	-
225-110-0100	21509-76						
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>13 179</u> 11 553	<u>12 603</u> 11 553	<u>12 897</u> 12 389
225-110-0200	23899-79	3					
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>150 465</u> 137 293	<u>145 779</u> 137 293	<u>148 284</u> 143 772
225-110-0600	- 13015-2012	3					
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>102 173</u> 89 687	<u>97 985</u> 89 687	<u>99 435</u> 96 100
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>111 807</u> 99 220	<u>107 624</u> 99 220	<u>109 080</u> 105 633

						-	-	-	-	-	-	-
225-110-0603	- 3 , 13015-2012	3	1	2524	<u>118 631</u> 114 448	<u>118 631</u> 114 448	<u>118 631</u> 114 448	<u>121 185</u> 114 448	<u>135 617</u> 114 448	<u>126 248</u> 114 448	<u>138 810</u> 114 448	<u>123 525</u> 114 448

225-2.
225-201.

						-	-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>42 748</u> 40 179	<u>42 748</u> 40 179	<u>42 748</u> 40 179	<u>44 645</u> 40 179	<u>53 889</u> 48 033	<u>48 406</u> 40 179	<u>53 938</u> 48 033	<u>46 384</u> 40 179
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>61 880</u> 58 036	<u>61 880</u> 58 036	<u>61 880</u> 58 036	<u>64 742</u> 58 036	<u>78 684</u> 69 883	<u>70 415</u> 58 036	<u>78 758</u> 69 883	<u>67 364</u> 58 036

225-202.

						-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.										
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>72 960</u> 70 304							

					-	-	-
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>127 443</u> 114 448	<u>123 178</u> 114 448	<u>124 592</u> 120 919

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>49 294</u> 40 179	<u>46 126</u> 40 179	<u>47 659</u> 45 032
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>71 754</u> 58 036	<u>66 975</u> 58 036	<u>69 288</u> 65 356

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0101	1	.	1	1750			

						-	-	-	-	-	-	-
225-202-0102	2	.	1	550	<u>22 930</u> 22 095							
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>63 583</u> 61 265							
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>83 017</u> 79 310	<u>83 017</u> 79 310	<u>83 017</u> 79 310	<u>85 521</u> 79 310	<u>96 251</u> 88 224	<u>86 088</u> 74 964	<u>96 316</u> 88 224	<u>83 418</u> 74 964
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 734</u> 16 272							
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 076</u> 14 665							
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 224</u> 7 032							

225-203.

						-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012 1 3	3	1	2510	<u>87 430</u> 83 632	<u>87 430</u> 83 632	<u>87 430</u> 83 632	<u>89 970</u> 83 632	<u>99 024</u> 90 867	<u>91 658</u> 80 326	<u>99 090</u> 90 867	<u>88 950</u> 80 326

					-	-	-
225-202-0102	2	.	1	550			
225-202-0104	4	.	1	1530			
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>87 260</u> 74 964	<u>87 270</u> 79 310	<u>88 041</u> 84 275
225-202-1200	13015-2012	.					
225-202-1204	10 -3	.	1	190			
225-202-1206	15-8	.	1	165			
225-202-1209	5	.	1	73			

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 847</u> 80 326	<u>91 698</u> 83 632	<u>90 675</u> 86 839

						-	-	-	-	-	-	-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 032</u> 105 976	<u>110 032</u> 105 976	<u>110 032</u> 105 976	<u>112 563</u> 105 976	<u>124 889</u> 116 450	<u>117 579</u> 105 976	<u>124 955</u> 116 450	<u>114 881</u> 105 976
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>43 911</u> 42 439	<u>44 236</u> 42 439	<u>44 358</u> 42 439	<u>44 879</u> 42 439		<u>47 498</u> 42 439		<u>46 494</u> 42 439
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501		<u>39 123</u> 37 426	<u>39 246</u> 37 426	<u>39 766</u> 37 426		<u>42 385</u> 37 426		<u>41 382</u> 37 426
225-203-0200	13015-2012	3										
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>89 042</u> 85 227	<u>89 042</u> 85 227	<u>89 042</u> 85 227	<u>91 580</u> 85 227	<u>104 103</u> 95 891	<u>96 611</u> 85 227	<u>104 169</u> 95 891	<u>93 905</u> 85 227
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>88 403</u> 84 559	<u>88 403</u> 84 559	<u>88 403</u> 84 559	<u>90 976</u> 84 559	<u>103 454</u> 95 155	<u>96 074</u> 84 559	<u>103 521</u> 95 155	<u>93 332</u> 84 559

225-204.

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.										
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>312 424</u> 304 548							

					-	-	-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>118 764</u> 105 976	<u>114 355</u> 105 976	<u>116 581</u> 112 448
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 351</u> 42 439	<u>45 913</u> 42 439	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 239</u> 37 426	<u>40 800</u> 37 426	
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>97 798</u> 85 227	<u>93 560</u> 85 227	<u>95 710</u> 91 816
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>97 278</u> 84 559	<u>92 751</u> 84 559	<u>95 029</u> 91 106

					-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.					
225-204-0101	1-	.	1	2500			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>336 822</u> 328 117							
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 331</u> 250 186							
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 004 636</u> 980 388							
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 162 985</u> 1 134 932							
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 892 219</u> 1 847 697							
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 931 813</u> 1 885 814							
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>225 039</u> 219 576							
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>147 428</u> 142 857							
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>226 468</u> 220 347							
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>201 548</u> 195 567							
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>259 795</u> 252 671							
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>351 382</u> 342 112							
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>404 752</u> 394 436							

					-	-	-
225-204-0102	2-	.	1	3000			
225-204-0103	2- -	.	1	3000			
225-204-0106	5-	.	1	6500			
225-204-0107	5-	.	1	7500			
225-204-0108	1-	.	1	10600			
225-204-0109	2-	.	1	11600			
225-204-0112	1-2	.	1	1500			
225-204-0113	2-2	.	1	2400			
225-204-0114	2-0	.	1	2400			
225-204-0115	3-2	.	1	2900			
225-204-0116	3-0	.	1	2900			
225-204-0117	4-2	.	1	3400			
225-204-0118	4-4	.	1	3400			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 985</u> 345 869							
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>372 269</u> 361 833							
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>489 811</u> 476 146							
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>491 119</u> 477 570							
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>600 805</u> 584 335							
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>825 634</u> 804 755							
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>633 130</u> 616 025							
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>366 493</u> 356 297							
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>529 923</u> 515 157							
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 075 114</u> 1 048 783							
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>222 397</u> 216 356							
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>208 947</u> 203 464							
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>155 036</u> 149 966							

					-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480			
225-204-0121	5-4	.	1	4480			
225-204-0122	6-2	.	1	5800			
225-204-0123	6-4	.	1	5600			
225-204-0124	6-0	.	1	6700			
225-204-0125	6-2	.	1	6700			
225-204-0126	6-4	.	1	6700			
225-204-0129	3-	.	1	4300			
225-204-0131	5-	.	1	6250			
225-204-0132	5-	.	1	7500			
225-204-0150	2-05	.	1	2400			
225-204-0151	2-05	.	1	1980			
225-204-0152	3-05	.	1	2900			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>152 045</u> 147 314							
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>199 735</u> 193 508							
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>301 418</u> 293 478							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 856</u> 379 062							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>522 948</u> 508 319							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 061 969</u> 1 036 421							
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>304 443</u> 295 925							
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>227 378</u> 221 394							
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>276 036</u> 268 691							
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>584 788</u> 571 418							
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>401 892</u> 392 262							
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>440 209</u> 429 478							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>335 714</u> 326 716							

					-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			
225-204-0155	4-05	.	1	2900			
225-204-0164	3- 5	.	1	4500			
225-204-0165	5- 5	.	1	6250			
225-204-0167	6- 5	.	1	6750			
225-204-0176	-2	.	1	3640			
225-204-0178	-4	.	1	2180			
225-204-0179	-5	.	1	2760			
225-204-0180	-6	.	1	2720			
225-204-0181	15.15	.	1	2500			
225-204-0182	18.18	.	1	3000			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>380 190</u> 370 355							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 202 533</u> 1 174 579							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>317 741</u> 309 446							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>433 631</u> 422 153							
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>305 470</u> 296 506							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>329 844</u> 320 244							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 959</u> 335 063							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>383 212</u> 371 323							
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>410 588</u> 398 162							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>393 175</u> 381 546							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>378 894</u> 367 545							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>277 815</u> 269 393							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250								

					-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250			
225-204-0188	3- -	.	1	4250			
225-204-0189	5-2-	.	1	4475			
225-204-0190	5-4-	.	1	4475			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250			
225-204-0192	5- -	.	1	6250			
225-204-0193	6-2-	.	1	5600			
225-204-0195	6-4-	.	1	5600			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250			
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250			

8.04-08-2023

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 429</u> 210 029							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 760</u> 233 673							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>292 807</u> 285 385							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>404 607</u> 394 063							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>414 339</u> 403 604							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>459 840</u> 447 849							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>469 432</u> 457 252							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>552 648</u> 538 276							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 382</u> 608 793							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>632 997</u> 616 259							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>396 248</u> 386 182							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>503 122</u> 490 435							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>636 841</u> 621 099							

					-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730			
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250			
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050			
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180			
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280			
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030			
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650			

8.04-08-2023

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>730 880</u> 712 909							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>693 648</u> 676 407							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>748 802</u> 731 298							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>668 998</u> 652 625							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>766 420</u> 747 752							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>540 215</u> 526 801							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>717 071</u> 698 391							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>867 918</u> 845 370							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>948 968</u> 925 566							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 113 176</u> 1 085 679							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>852 219</u> 830 714							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 684</u> 1 003 824							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 144 767</u> 1 116 651							

					-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200			
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030			
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650			
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030			
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850			
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>991 172</u> 966 907							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 258 799</u> 1 227 956							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 135 025</u> 1 107 940							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 214 515</u> 1 184 541							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 022 623</u> 997 741							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 289 122</u> 1 257 685							
225-204-0300	2387-2013	.										
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>53 242</u> 51 786	<u>53 242</u> 51 786	<u>53 242</u> 51 786	<u>54 001</u> 51 786	<u>57 698</u> 54 928	<u>55 505</u> 51 786	<u>57 718</u> 54 928	<u>54 696</u> 51 786
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>53 249</u> 51 680							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 799</u> 55 126							
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 424</u> 80 965							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 847</u> 59 821	<u>61 847</u> 59 821	<u>61 847</u> 59 821	<u>63 036</u> 59 821	<u>68 829</u> 64 744	<u>65 393</u> 59 821	<u>68 860</u> 64 744	<u>64 126</u> 59 821
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 888</u> 58 929	<u>60 888</u> 58 929	<u>60 888</u> 58 929	<u>62 027</u> 58 929	<u>67 573</u> 63 642	<u>64 283</u> 58 929	<u>67 602</u> 63 642	<u>63 069</u> 58 929

					-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800			
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800			
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>55 861</u> 51 786	<u>54 456</u> 51 786	<u>55 207</u> 53 727
225-204-0302	95-1	.	1	750			
225-204-0304	95-3	.	1	800			
225-204-0307	105	.	1	1175			
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>65 950</u> 59 821	<u>63 750</u> 59 821	<u>64 925</u> 62 863
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>64 816</u> 58 929	<u>62 710</u> 58 929	<u>63 835</u> 61 841

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0800	2386-2013	.										
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 398</u> 12 050							
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 405</u> 12 050							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 531</u> 19 075							
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 688</u> 21 087							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 196</u> 27 412							
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 551</u> 30 701							

					-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550			
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550			
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550			
225-204-0317	164-12	.	1	3550			
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550			
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550			
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0801	30	.	1	150			
225-204-0802	33-1	.	1	160			
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0804	33-3	.	1	250			
225-204-0805	43-1	.	1	330			
225-204-0806	43-2	.	1	330			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0807	45	.	1	510	<u>48 762</u> 47 449							
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 017</u> 63 267							
225-204-1000	13015-2012	.										
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>189 670</u> 184 726							
225-204-1300	13015-2012	.										
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>313 952</u> 306 264							
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>204 517</u> 198 967							
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>349 844</u> 340 692							
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>72 726</u> 70 793							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>66 662</u> 64 848							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>59 752</u> 58 073							

226.

226-1.

,

					-	-	-
225-204-0807	45	.	1	510			
225-204-0808	-60	.	1	680			
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1006	3-	.	1	1750			
225-204-1300	13015-2012	.					
225-204-1302	1	.	1	2190			
225-204-1309	35-10	.	1	2200			
225-204-1310	35-15	.	1	3275			
225-204-1313	32.9	.	1	725			
225-204-1314	32.9-1	.	1	725			
225-204-1315	32.9-2	.	1	725			

226-101.

						-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012											
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 450</u> 13 627	<u>15 988</u> 14 936	<u>15 071</u> 13 627	<u>15 997</u> 14 936	<u>14 737</u> 13 627
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 980</u> 14 152	<u>16 508</u> 15 450	<u>15 601</u> 14 152	<u>16 516</u> 15 450	<u>15 267</u> 14 152
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 695</u> 15 848	<u>18 223</u> 17 147	<u>17 315</u> 15 848	<u>18 231</u> 17 147	<u>16 982</u> 15 848

226-102.

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012											
226-102-0118	-9		1	5000	<u>339 887</u> 330 357	<u>339 887</u> 330 357	<u>339 887</u> 330 357	<u>344 947</u> 330 357	<u>369 596</u> 351 304	<u>354 976</u> 330 357	<u>369 728</u> 351 304	<u>349 582</u> 330 357

					-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012						
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>15 218</u> 13 627	<u>14 638</u> 13 627	<u>14 954</u> 14 436
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>15 748</u> 14 152	<u>15 168</u> 14 152	<u>15 479</u> 14 954
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>17 461</u> 15 848	<u>16 883</u> 15 848	<u>17 194</u> 16 651

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>357 344</u> 330 357	<u>347 983</u> 330 357	<u>352 985</u> 343 299

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.										
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>212 403</u> 205 299							
226-102-0300	25912-2015	.										
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>316 876</u> 306 883							
226-102-0400	13015-2012	.										
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>140 011</u> 135 621							
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>194 708</u> 187 915							
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>453 095</u> 438 786							
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>318 089</u> 308 002							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>82 686</u> 79 286	<u>82 686</u> 79 286	<u>82 686</u> 79 286	<u>84 913</u> 79 286	<u>95 758</u> 88 502	<u>89 325</u> 79 286	<u>95 816</u> 88 502	<u>86 952</u> 79 286
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>126 252</u> 120 982	<u>126 252</u> 120 982	<u>126 252</u> 120 982	<u>129 723</u> 120 982	<u>146 632</u> 135 351	<u>136 603</u> 120 982	<u>146 723</u> 135 351	<u>132 903</u> 120 982
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>128 783</u> 124 286	<u>128 783</u> 124 286	<u>128 783</u> 124 286	<u>131 515</u> 124 286	<u>144 825</u> 135 597	<u>136 931</u> 124 286	<u>144 897</u> 135 597	<u>134 018</u> 124 286
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>144 320</u> 137 857	<u>144 320</u> 137 857	<u>144 320</u> 137 857	<u>148 692</u> 137 857	<u>169 989</u> 155 955	<u>157 357</u> 137 857	<u>170 102</u> 155 955	<u>152 697</u> 137 857

					-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200			
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>90 367</u> 79 286	<u>86 248</u> 79 286	<u>88 449</u> 84 980
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>138 228</u> 120 982	<u>131 806</u> 120 982	<u>135 237</u> 129 860
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>138 210</u> 124 286	<u>133 155</u> 124 286	<u>135 855</u> 131 274
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>159 403</u> 137 857	<u>151 315</u> 137 857	<u>155 636</u> 149 039

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>214 825</u> 207 813							
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 843</u> 283 531							
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>253 446</u> 242 411	<u>253 446</u> 242 411	<u>253 446</u> 242 411	<u>260 834</u> 242 411	<u>296 821</u> 272 993	<u>275 476</u> 242 411	<u>297 013</u> 272 993	<u>267 601</u> 242 411
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>288 653</u> 275 000	<u>288 653</u> 275 000	<u>288 653</u> 275 000	<u>298 064</u> 275 000	<u>343 911</u> 313 960	<u>316 718</u> 275 000	<u>344 156</u> 313 960	<u>306 685</u> 275 000
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 802</u> 32 754							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 931</u> 41 565							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>58 484</u> 56 568							
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>117 040</u> 113 345							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>158 741</u> 153 738	<u>129 090</u> 125 839	<u>129 320</u> 125 839	<u>130 159</u> 125 839		<u>132 199</u> 125 839		<u>131 294</u> 125 839
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>239 464</u> 231 969							
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>290 672</u> 281 472							
226-102-0500	13015-2012	.										
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>275 347</u> 266 973							

					-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100			
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>278 933</u> 242 411	<u>265 266</u> 242 411	<u>272 568</u> 261 306
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>321 123</u> 275 000	<u>303 711</u> 275 000	<u>313 014</u> 299 072
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>132 640</u> 125 839	<u>130 975</u> 125 839	
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3										
226-102-0601	21924.0-84 10	3	1	2497	<u>104 579</u> 100 781							

25.

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							

					-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			

					-	-	-
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739			
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200			

						-	-	-	-	-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930							
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 218</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 715</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>19 456</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 255</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 802</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>18 517</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 246</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 782</u> 17 500	<u>20 071</u> 17 500	<u>18 502</u> 17 500

255.**255-1.****255-101.**

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91											
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 127</u> 1 984	<u>2 117</u> 1 984	<u>2 143</u> 1 984	<u>2 209</u> 1 984	<u>2 549</u> 1 984	<u>2 371</u> 1 984	<u>2 549</u> 1 984	<u>2 284</u> 1 984
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286							
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 214</u> 1 144	<u>1 210</u> 1 144	<u>1 221</u> 1 144	<u>1 250</u> 1 144	<u>1 399</u> 1 144	<u>1 321</u> 1 144	<u>1 399</u> 1 144	<u>1 283</u> 1 144

					-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 829</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 240</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 928</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>19 380</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 905</u> 17 500	<u>18 444</u> 17 500	<u>19 349</u> 17 500

					-	-	-
255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 410</u> 1 984	<u>2 273</u> 1 984	<u>2 549</u> 1 984
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 338</u> 1 144	<u>1 278</u> 1 144	<u>1 399</u> 1 144

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\ 109}{13\ 661}$							

255-102.

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\ 315}{3\ 125}$	$\frac{3\ 304}{3\ 125}$	$\frac{3\ 335}{3\ 125}$	$\frac{3\ 414}{3\ 125}$	$\frac{3\ 823}{3\ 125}$	$\frac{3\ 609}{3\ 125}$	$\frac{3\ 823}{3\ 125}$	$\frac{3\ 504}{3\ 125}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\ 315}{3\ 125}$	$\frac{3\ 304}{3\ 125}$	$\frac{3\ 335}{3\ 125}$	$\frac{3\ 414}{3\ 125}$	$\frac{3\ 823}{3\ 125}$	$\frac{3\ 609}{3\ 125}$	$\frac{3\ 823}{3\ 125}$	$\frac{3\ 504}{3\ 125}$
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\ 342}{3\ 125}$	$\frac{3\ 328}{3\ 125}$	$\frac{3\ 366}{3\ 125}$	$\frac{3\ 465}{3\ 125}$	$\frac{3\ 977}{3\ 125}$	$\frac{3\ 710}{3\ 125}$	$\frac{3\ 977}{3\ 125}$	$\frac{3\ 578}{3\ 125}$
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\ 342}{3\ 125}$	$\frac{3\ 328}{3\ 125}$	$\frac{3\ 366}{3\ 125}$	$\frac{3\ 465}{3\ 125}$	$\frac{3\ 977}{3\ 125}$	$\frac{3\ 710}{3\ 125}$	$\frac{3\ 977}{3\ 125}$	$\frac{3\ 578}{3\ 125}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\ 369}{3\ 125}$	$\frac{3\ 353}{3\ 125}$	$\frac{3\ 398}{3\ 125}$	$\frac{3\ 517}{3\ 125}$	$\frac{4\ 130}{3\ 125}$	$\frac{3\ 810}{3\ 125}$	$\frac{4\ 130}{3\ 125}$	$\frac{3\ 653}{3\ 125}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\ 369}{3\ 125}$	$\frac{3\ 353}{3\ 125}$	$\frac{3\ 398}{3\ 125}$	$\frac{3\ 517}{3\ 125}$	$\frac{4\ 130}{3\ 125}$	$\frac{3\ 810}{3\ 125}$	$\frac{4\ 130}{3\ 125}$	$\frac{3\ 653}{3\ 125}$

					-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80			

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0200	17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 655</u> 3 125	<u>3 491</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 655</u> 3 125	<u>3 491</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 767</u> 3 125	<u>3 562</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 767</u> 3 125	<u>3 562</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 879</u> 3 125	<u>3 632</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 879</u> 3 125	<u>3 632</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 052</u> 1 894							
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>1 999</u> 1 843							
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>2 624</u> 2 438							
255-102-0800	, c 17608-2017	2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>20 240</u> 19 580							
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 732</u> 20 010							
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>20 548</u> 19 880							
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 040</u> 20 310							
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 348</u> 20 610							
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>22 687</u> 21 860							
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 200</u> 22 360							
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>23 654</u> 22 740							

					-	-	-
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168			
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168			
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192			
255-102-0800	, c 17608-2017	2					
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 609</u> 19 940							
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 101</u> 20 370							
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 917</u> 20 240							
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 409</u> 20 670							
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 717</u> 20 970							
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 056</u> 22 220							
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 569</u> 22 720							
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 024</u> 23 100							
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 702</u> 20 030							
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 194</u> 20 460							
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 009</u> 20 330							
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 501</u> 20 760							
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 809</u> 21 060							

					-	-	-
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 149</u> 22 310							
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 662</u> 22 810							
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>24 116</u> 23 190							
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 389</u> 20 700							
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 881</u> 21 130							
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 697</u> 21 000							
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 189</u> 21 430							
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 497</u> 21 730							
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 836</u> 22 980							
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 349</u> 23 480							
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 803</u> 23 860							
255-102-0900	, c 17608-2017	2										

					-	-	-
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0900	, c 17608-2017	2					

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 909</u> 24 130							
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 401</u> 24 560							
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 217</u> 24 430							
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 709</u> 24 860							
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 017</u> 25 160							
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 356</u> 26 410							
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 895</u> 27 910							
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 323</u> 27 290							
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 371</u> 24 580							
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 863</u> 25 010							
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 679</u> 24 880							
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 171</u> 25 310							
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 479</u> 25 610							

					-	-	-
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 818</u> 26 860							
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 331</u> 27 360							
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>28 785</u> 27 740							
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 648</u> 24 850							
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 140</u> 25 280							
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 956</u> 25 150							
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 448</u> 25 580							
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 756</u> 25 880							
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 095</u> 27 130							
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 608</u> 27 630							
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>29 062</u> 28 010							
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 099</u> 25 290							
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 591</u> 25 720							

					-	-	-
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 407</u> 25 590							
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 899</u> 26 020							
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 207</u> 26 320							
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 546</u> 27 570							
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 059</u> 28 070							
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 514</u> 28 450							

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 867</u> 10 600
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 014</u> 7 850
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 778</u> 11 500
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 925</u> 8 750

					,	-	-	-
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282				

255-104.

					,	
						.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.				
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45		$\frac{7\,279}{7\,143}$
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45		$\frac{8\,182}{8\,036}$
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45		$\frac{9\,989}{9\,821}$
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34		$\frac{6\,950}{6\,830}$
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34		$\frac{7\,854}{7\,723}$
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34		$\frac{9\,661}{9\,509}$

255-105.

					,	
						.
255-105-0100	ISO 23599-2020					
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5		$\frac{36\,161}{35\,714}$

					,	
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794	

255-2.
255-201.

					,	.	-
255-201-0100	32018-2012						
255-201-0101	1		1	120	<u>7 797</u> 6 780		
255-201-0104	4		1	50	<u>5 439</u> 4 972	<u>5 594</u> 5 423	
255-201-0105	5		1	40	<u>5 365</u> 4 972		
255-201-0200	32018-2012						
255-201-0201	1		1	120		<u>8 485</u> 7 268	

26.
261.
261-1.

261-101.

						-	-	-	-	-	-	-
261-101-0100												
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084

					-	-	-
261-101-0100							
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084

						-	-	-	-	-	-	-
261-101-0200	, ,											
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,											
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546

					-	-	-
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,						
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
261-101-0383	, 15 (, 24022-80, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

				,	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная