

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі**  
**Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**  
**Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		27
212.	, , ,	29
212-1.		29
212-2.		99
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		108
212-6.	,	114
213.		116
213-1.		116
213-3.	, ,	126
22.		130
221.		130
221-1.		130
222.	,	131
222-1.	, , ,	131
222-2.	,	139
222-3.	, ,	143
225.		145

8.04-08-2023

IV

225-1.	145
225-2.	169
226.	195
226-1.	195
25.	199
251.	201
251-3.	201
255.	201
255-1.	203
26.	205
261.	205
261-1.	205

21.

211.

211-1. ,

211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,095}{542}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-	-	-	-
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

**211-103.**

						-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,										
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.**



[illegible]

**211-201.**

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,280}{10\,450}$	<u>15 630</u>	$\frac{10\,446}{8\,681}$	<u>15 851</u>	<u>18 449</u>	$\frac{14\,971}{14\,034}$	<u>13 593</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,200}{10\,375}$	<u>15 518</u>	$\frac{10\,371}{8\,619}$	<u>15 737</u>	<u>18 317</u>	$\frac{14\,864}{13\,934}$	<u>13 496</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,119}{10\,301}$	<u>15 407</u>	$\frac{10\,297}{8\,557}$	<u>15 624</u>	<u>18 185</u>	$\frac{14\,757}{13\,834}$	<u>13 399</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,119}{10\,301}$	<u>15 407</u>	$\frac{10\,297}{8\,557}$	<u>15 624</u>	<u>18 185</u>	$\frac{14\,757}{13\,834}$	<u>13 399</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,119}{10\,301}$	<u>15 407</u>	$\frac{10\,297}{8\,557}$	<u>15 624</u>	<u>18 185</u>	$\frac{14\,757}{13\,834}$	<u>13 399</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,436}{8\,669}$	<u>13 921</u>	$\frac{10\,222}{8\,495}$	<u>14 137</u>	<u>16 679</u>	$\frac{13\,047}{12\,177}$	<u>11 927</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,298}{8\,543}$	<u>13 718</u>	$\frac{10\,073}{8\,371}$	<u>13 930</u>	<u>16 436</u>	$\frac{12\,857}{11\,999}$	<u>11 753</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{9\,436}{8\,669}$	<u>13 921</u>	$\frac{10\,222}{8\,495}$	<u>14 137</u>	<u>16 679</u>	$\frac{13\,047}{12\,177}$	<u>11 927</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,480}{10\,644}$	<u>15 858</u>	$\frac{10\,615}{8\,844}$	<u>16 079</u>	<u>18 677</u>	$\frac{15\,239}{14\,294}$	<u>13 821</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,398}{10\,567}$	<u>15 745</u>	$\frac{10\,539}{8\,781}$	<u>15 964</u>	<u>18 543</u>	$\frac{15\,130}{14\,192}$	<u>13 722</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>19 689</u>	<u>17 143</u>	<u>15 753</u>	<u>14 677</u>	<u>13 718</u>	<u>17 762</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>19 548</u>	<u>17 020</u>	<u>15 640</u>	<u>14 572</u>	<u>13 620</u>	<u>17 636</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>19 407</u>	<u>16 898</u>	<u>15 528</u>	<u>14 467</u>	<u>13 522</u>	<u>17 509</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>19 407</u>	<u>16 898</u>	<u>15 528</u>	<u>14 467</u>	<u>13 522</u>	<u>17 509</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>19 407</u>	<u>16 898</u>	<u>15 528</u>	<u>14 467</u>	<u>13 522</u>	<u>17 509</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>17 893</u>	<u>15 172</u>	<u>14 041</u>	<u>12 988</u>	<u>12 050</u>	<u>16 008</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 631</u>	<u>14 951</u>	<u>13 836</u>	<u>12 799</u>	<u>11 874</u>	<u>15 774</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>17 893</u>	<u>15 172</u>	<u>14 041</u>	<u>12 988</u>	<u>12 050</u>	<u>16 008</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>19 985</u>	<u>17 361</u>	<u>15 981</u>	<u>14 905</u>	<u>13 947</u>	<u>17 991</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>19 842</u>	<u>17 237</u>	<u>15 867</u>	<u>14 799</u>	<u>13 847</u>	<u>17 862</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,316}{10\,491}$	<u>15 632</u>	$\frac{10\,463}{8\,718}$	<u>15 849</u>	<u>18 410</u>	$\frac{15\,021}{14\,090}$	<u>13 624</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,316}{10\,491}$	<u>15 632</u>	$\frac{10\,463}{8\,718}$	<u>15 849</u>	<u>18 410</u>	$\frac{15\,021}{14\,090}$	<u>13 624</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,316}{10\,491}$	<u>15 632</u>	$\frac{10\,463}{8\,718}$	<u>15 849</u>	<u>18 410</u>	$\frac{15\,021}{14\,090}$	<u>13 624</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,601}{8\,830}$	<u>14 119</u>	$\frac{10\,387}{8\,655}$	<u>14 335</u>	<u>16 877</u>	$\frac{13\,280}{12\,402}$	<u>12 125</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,461}{8\,701}$	<u>13 913</u>	$\frac{10\,235}{8\,528}$	<u>14 125</u>	<u>16 631</u>	$\frac{13\,086}{12\,221}$	<u>11 948</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{9\,601}{8\,830}$	<u>14 119</u>	$\frac{10\,387}{8\,655}$	<u>14 335</u>	<u>16 877</u>	$\frac{13\,280}{12\,402}$	<u>12 125</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,687}{10\,844}$	<u>16 095</u>	$\frac{10\,790}{9\,014}$	<u>16 316</u>	<u>18 914</u>	$\frac{15\,517}{14\,564}$	<u>14 058</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,603}{10\,767}$	<u>15 980</u>	$\frac{10\,713}{8\,950}$	<u>16 199</u>	<u>18 778</u>	$\frac{15\,406}{14\,460}$	<u>13 957</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,520}{10\,689}$	<u>15 865</u>	$\frac{10\,636}{8\,886}$	<u>16 083</u>	<u>18 643</u>	$\frac{15\,295}{14\,356}$	<u>13 857</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,520}{10\,689}$	<u>15 865</u>	$\frac{10\,636}{8\,886}$	<u>16 083</u>	<u>18 643</u>	$\frac{15\,295}{14\,356}$	<u>13 857</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,520}{10\,689}$	<u>15 865</u>	$\frac{10\,636}{8\,886}$	<u>16 083</u>	<u>18 643</u>	$\frac{15\,295}{14\,356}$	<u>13 857</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,772}{8\,996}$	<u>14 324</u>	$\frac{10\,558}{8\,821}$	<u>14 540</u>	<u>17 082</u>	$\frac{13\,520}{12\,636}$	<u>12 331</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>19 700</u>	<u>17 113</u>	<u>15 752</u>	<u>14 692</u>	<u>13 747</u>	<u>17 734</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>19 700</u>	<u>17 113</u>	<u>15 752</u>	<u>14 692</u>	<u>13 747</u>	<u>17 734</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>19 700</u>	<u>17 113</u>	<u>15 752</u>	<u>14 692</u>	<u>13 747</u>	<u>17 734</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>18 157</u>	<u>15 356</u>	<u>14 239</u>	<u>13 186</u>	<u>12 248</u>	<u>16 205</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 892</u>	<u>15 132</u>	<u>14 031</u>	<u>12 994</u>	<u>12 069</u>	<u>15 969</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>18 157</u>	<u>15 356</u>	<u>14 239</u>	<u>13 186</u>	<u>12 248</u>	<u>16 205</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>20 293</u>	<u>17 587</u>	<u>16 218</u>	<u>15 142</u>	<u>14 183</u>	<u>18 227</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>20 148</u>	<u>17 462</u>	<u>16 102</u>	<u>15 034</u>	<u>14 082</u>	<u>18 097</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>20 003</u>	<u>17 336</u>	<u>15 986</u>	<u>14 926</u>	<u>13 981</u>	<u>17 967</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>20 003</u>	<u>17 336</u>	<u>15 986</u>	<u>14 926</u>	<u>13 981</u>	<u>17 967</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>20 003</u>	<u>17 336</u>	<u>15 986</u>	<u>14 926</u>	<u>13 981</u>	<u>17 967</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>18 432</u>	<u>15 547</u>	<u>14 444</u>	<u>13 392</u>	<u>12 453</u>	<u>16 411</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,630}{8\,865}$	<u>14 115</u>	$\frac{10\,404}{8\,692}$	<u>14 328</u>	<u>16 833</u>	$\frac{13\,323}{12\,452}$	<u>12 151</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{9\,772}{8\,996}$	<u>14 324</u>	$\frac{10\,558}{8\,821}$	<u>14 540</u>	<u>17 082</u>	$\frac{13\,520}{12\,636}$	<u>12 331</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,901}{11\,053}$	<u>16 341</u>	$\frac{10\,972}{9\,191}$	<u>16 562</u>	<u>19 159</u>	$\frac{15\,805}{14\,844}$	<u>14 304</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,816}{10\,974}$	<u>16 224</u>	$\frac{10\,893}{9\,126}$	<u>16 443</u>	<u>19 023</u>	$\frac{15\,692}{14\,738}$	<u>14 202</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,731}{10\,895}$	<u>16 107</u>	$\frac{10\,815}{9\,060}$	<u>16 325</u>	<u>18 886</u>	$\frac{15\,579}{14\,632}$	<u>14 099</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,731}{10\,895}$	<u>16 107</u>	$\frac{10\,815}{9\,060}$	<u>16 325</u>	<u>18 886</u>	$\frac{15\,579}{14\,632}$	<u>14 099</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,731}{10\,895}$	<u>16 107</u>	$\frac{10\,815}{9\,060}$	<u>16 325</u>	<u>18 886</u>	$\frac{15\,579}{14\,632}$	<u>14 099</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,951}{9\,169}$	<u>14 537</u>	$\frac{10\,737}{8\,994}$	<u>14 753</u>	<u>17 295</u>	$\frac{13\,771}{12\,879}$	<u>12 544</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,805}{9\,036}$	<u>14 325</u>	$\frac{10\,580}{8\,863}$	<u>14 538</u>	<u>17 043</u>	$\frac{13\,570}{12\,691}$	<u>12 361</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{9\,951}{9\,169}$	<u>14 537</u>	$\frac{10\,737}{8\,994}$	<u>14 753</u>	<u>17 295</u>	$\frac{13\,771}{12\,879}$	<u>12 544</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									

					-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 163</u>	<u>15 320</u>	<u>14 233</u>	<u>13 196</u>	<u>12 272</u>	<u>16 171</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>18 432</u>	<u>15 547</u>	<u>14 444</u>	<u>13 392</u>	<u>12 453</u>	<u>16 411</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>20 612</u>	<u>17 822</u>	<u>16 463</u>	<u>15 388</u>	<u>14 429</u>	<u>18 473</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>20 465</u>	<u>17 695</u>	<u>16 346</u>	<u>15 278</u>	<u>14 326</u>	<u>18 341</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>20 318</u>	<u>17 568</u>	<u>16 228</u>	<u>15 168</u>	<u>14 223</u>	<u>18 209</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>20 318</u>	<u>17 568</u>	<u>16 228</u>	<u>15 168</u>	<u>14 223</u>	<u>18 209</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>20 318</u>	<u>17 568</u>	<u>16 228</u>	<u>15 168</u>	<u>14 223</u>	<u>18 209</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>18 717</u>	<u>15 745</u>	<u>14 657</u>	<u>13 605</u>	<u>12 667</u>	<u>16 624</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 444</u>	<u>15 515</u>	<u>14 443</u>	<u>13 406</u>	<u>12 482</u>	<u>16 381</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>18 717</u>	<u>15 745</u>	<u>14 657</u>	<u>13 605</u>	<u>12 667</u>	<u>16 624</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								

						-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 124}{11\ 270}$	<u>16 596</u>	$\frac{11\ 240}{9\ 375}$	<u>16 817</u>	<u>19 415</u>	$\frac{16\ 105}{15\ 135}$	<u>14 559</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 038}{11\ 189}$	<u>16 478</u>	$\frac{11\ 160}{9\ 308}$	<u>16 697</u>	<u>19 276</u>	$\frac{15\ 990}{15\ 027}$	<u>14 455</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 951}{11\ 109}$	<u>16 359</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 577</u>	<u>19 138</u>	$\frac{15\ 875}{14\ 919}$	<u>14 351</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 951}{11\ 109}$	<u>16 359</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 577</u>	<u>19 138</u>	$\frac{15\ 875}{14\ 919}$	<u>14 351</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 951}{11\ 109}$	<u>16 359</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 577</u>	<u>19 138</u>	$\frac{15\ 875}{14\ 919}$	<u>14 351</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 136}{9\ 349}$	<u>14 759</u>	$\frac{10\ 999}{9\ 174}$	<u>14 975</u>	<u>17 517</u>	$\frac{14\ 031}{13\ 132}$	<u>12 765</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 988}{9\ 213}$	<u>14 543</u>	$\frac{10\ 839}{9\ 040}$	<u>14 756</u>	<u>17 261</u>	$\frac{13\ 826}{12\ 940}$	<u>12 579</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{10\ 136}{9\ 349}$	<u>14 759</u>	$\frac{10\ 999}{9\ 174}$	<u>14 975</u>	<u>17 517</u>	$\frac{14\ 031}{13\ 132}$	<u>12 765</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 239}{11\ 381}$	<u>16 728</u>	$\frac{11\ 240}{9\ 375}$	<u>16 949</u>	<u>19 547</u>	$\frac{16\ 259}{15\ 285}$	<u>14 691</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 152}{11\ 300}$	<u>16 609</u>	$\frac{11\ 160}{9\ 308}$	<u>16 828</u>	<u>19 407</u>	$\frac{16\ 143}{15\ 175}$	<u>14 586</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 065}{11\ 219}$	<u>16 489</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 706</u>	<u>19 267</u>	$\frac{16\ 027}{15\ 066}$	<u>14 481</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 065}{11\ 219}$	<u>16 489</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 706</u>	<u>19 267</u>	$\frac{16\ 027}{15\ 066}$	<u>14 481</u>



					-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>20 944</u>	<u>18 067</u>	<u>16 719</u>	<u>15 643</u>	<u>14 685</u>	<u>18 729</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>20 795</u>	<u>17 937</u>	<u>16 600</u>	<u>15 532</u>	<u>14 580</u>	<u>18 595</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>20 645</u>	<u>17 808</u>	<u>16 480</u>	<u>15 420</u>	<u>14 475</u>	<u>18 461</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>20 645</u>	<u>17 808</u>	<u>16 480</u>	<u>15 420</u>	<u>14 475</u>	<u>18 461</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>20 645</u>	<u>17 808</u>	<u>16 480</u>	<u>15 420</u>	<u>14 475</u>	<u>18 461</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>19 014</u>	<u>15 950</u>	<u>14 879</u>	<u>13 826</u>	<u>12 888</u>	<u>16 845</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 736</u>	<u>15 718</u>	<u>14 662</u>	<u>13 624</u>	<u>12 700</u>	<u>16 600</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>19 014</u>	<u>15 950</u>	<u>14 879</u>	<u>13 826</u>	<u>12 888</u>	<u>16 845</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>21 115</u>	<u>18 192</u>	<u>16 851</u>	<u>15 775</u>	<u>14 816</u>	<u>18 860</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>20 965</u>	<u>18 062</u>	<u>16 730</u>	<u>15 662</u>	<u>14 710</u>	<u>18 726</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>20 814</u>	<u>17 932</u>	<u>16 610</u>	<u>15 550</u>	<u>14 605</u>	<u>18 591</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>20 814</u>	<u>17 932</u>	<u>16 610</u>	<u>15 550</u>	<u>14 605</u>	<u>18 591</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>12 065</u> <u>11 219</u>	<u>16 489</u>	<u>11 080</u> <u>9 241</u>	<u>16 706</u>	<u>19 267</u>	<u>16 027</u> <u>15 066</u>	<u>14 481</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>10 231</u> <u>9 442</u>	<u>14 873</u>	<u>10 999</u> <u>9 174</u>	<u>15 089</u>	<u>17 631</u>	<u>14 165</u> <u>13 262</u>	<u>12 879</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 082</u> <u>9 304</u>	<u>14 656</u>	<u>10 839</u> <u>9 040</u>	<u>14 869</u>	<u>17 374</u>	<u>13 958</u> <u>13 068</u>	<u>12 691</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>10 231</u> <u>9 442</u>	<u>14 873</u>	<u>10 999</u> <u>9 174</u>	<u>15 089</u>	<u>17 631</u>	<u>14 165</u> <u>13 262</u>	<u>12 879</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>12 832</u> <u>11 495</u>	<u>17 057</u>	<u>16 026</u> <u>14 960</u>	<u>17 290</u>	<u>20 041</u>	<u>16 517</u> <u>15 438</u>	<u>14 946</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>12 741</u> <u>11 413</u>	<u>16 935</u>	<u>15 911</u> <u>14 853</u>	<u>17 167</u>	<u>19 898</u>	<u>16 400</u> <u>15 327</u>	<u>14 839</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>12 649</u> <u>11 331</u>	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> <u>14 746</u>	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> <u>15 217</u>	<u>14 733</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>12 649</u> <u>11 331</u>	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> <u>14 746</u>	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> <u>15 217</u>	<u>14 733</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>12 649</u> <u>11 331</u>	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> <u>14 746</u>	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> <u>15 217</u>	<u>14 733</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>10 794</u> <u>9 536</u>	<u>15 180</u>	<u>13 919</u> <u>12 927</u>	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	<u>14 400</u> <u>13 394</u>	<u>13 114</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 636</u> <u>9 397</u>	<u>14 958</u>	<u>13 716</u> <u>12 738</u>	<u>15 183</u>	<u>17 836</u>	<u>14 190</u> <u>13 199</u>	<u>12 923</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>10 794</u> <u>9 536</u>	<u>15 180</u>	<u>13 919</u> <u>12 927</u>	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	<u>14 400</u> <u>13 394</u>	<u>13 114</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>20 814</u>	<u>17 932</u>	<u>16 610</u>	<u>15 550</u>	<u>14 605</u>	<u>18 591</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>19 166</u>	<u>16 056</u>	<u>14 993</u>	<u>13 940</u>	<u>13 002</u>	<u>16 960</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 887</u>	<u>15 822</u>	<u>14 774</u>	<u>13 737</u>	<u>12 812</u>	<u>16 712</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>19 166</u>	<u>16 056</u>	<u>14 993</u>	<u>13 940</u>	<u>13 002</u>	<u>16 960</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>21 506</u>	<u>18 636</u>	<u>17 187</u>	<u>16 033</u>	<u>15 024</u>	<u>19 315</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>21 352</u>	<u>18 503</u>	<u>17 064</u>	<u>15 919</u>	<u>14 917</u>	<u>19 177</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>19 534</u>	<u>16 473</u>	<u>15 307</u>	<u>14 178</u>	<u>13 190</u>	<u>17 389</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>19 248</u>	<u>16 233</u>	<u>15 083</u>	<u>13 971</u>	<u>12 998</u>	<u>17 135</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>19 534</u>	<u>16 473</u>	<u>15 307</u>	<u>14 178</u>	<u>13 190</u>	<u>17 389</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>12 832</u> 11 495	<u>17 057</u>	<u>16 026</u> 14 960	<u>17 290</u>	<u>20 041</u>	<u>16 517</u> 15 438	<u>14 946</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>12 741</u> 11 413	<u>16 935</u>	<u>15 911</u> 14 853	<u>17 167</u>	<u>19 898</u>	<u>16 400</u> 15 327	<u>14 839</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 649</u> 11 331	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> 14 746	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> 15 217	<u>14 733</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 649</u> 11 331	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> 14 746	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> 15 217	<u>14 733</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 649</u> 11 331	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> 14 746	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> 15 217	<u>14 733</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>10 794</u> 9 536	<u>15 180</u>	<u>13 919</u> 12 927	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	<u>14 400</u> 13 394	<u>13 114</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 636</u> 9 397	<u>14 958</u>	<u>13 716</u> 12 738	<u>15 183</u>	<u>17 836</u>	<u>14 190</u> 13 199	<u>12 923</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>10 794</u> 9 536	<u>15 180</u>	<u>13 919</u> 12 927	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	<u>14 400</u> 13 394	<u>13 114</u>

**211-203.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>21 506</u>	<u>18 636</u>	<u>17 187</u>	<u>16 033</u>	<u>15 024</u>	<u>19 315</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>21 352</u>	<u>18 503</u>	<u>17 064</u>	<u>15 919</u>	<u>14 917</u>	<u>19 177</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>19 534</u>	<u>16 473</u>	<u>15 307</u>	<u>14 178</u>	<u>13 190</u>	<u>17 389</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>19 248</u>	<u>16 233</u>	<u>15 083</u>	<u>13 971</u>	<u>12 998</u>	<u>17 135</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>19 534</u>	<u>16 473</u>	<u>15 307</u>	<u>14 178</u>	<u>13 190</u>	<u>17 389</u>

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

**211-205.**

						-	-	-	-	-	-	
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{23\,697}{22\,321}$	$\frac{25\,046}{22\,321}$	$\frac{25\,767}{22\,321}$	$\frac{25\,046}{22\,321}$	$\frac{25\,211}{22\,321}$	$\frac{25\,767}{22\,321}$	$\frac{24\,076}{22\,321}$	$\frac{25\,767}{22\,321}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{23\,697}{22\,321}$	$\frac{25\,046}{22\,321}$	$\frac{25\,767}{22\,321}$	$\frac{25\,046}{22\,321}$	$\frac{25\,211}{22\,321}$	$\frac{25\,767}{22\,321}$	$\frac{24\,076}{22\,321}$	$\frac{25\,767}{22\,321}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{21\,858}{20\,536}$	$\frac{23\,207}{20\,536}$	$\frac{23\,928}{20\,536}$	$\frac{23\,207}{20\,536}$	$\frac{23\,372}{20\,536}$	$\frac{23\,928}{20\,536}$	$\frac{22\,237}{20\,536}$	$\frac{23\,928}{20\,536}$

					-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>25 211</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>24 675</u> 22 321	<u>24 037</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>25 211</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>24 675</u> 22 321	<u>24 037</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>23 372</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	<u>22 837</u> 20 536	<u>22 198</u> 20 536	<u>23 372</u> 20 536

**211-206.**

						-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{11\,973}{10\,688}$	<u>16 577</u>	$\frac{15\,984}{14\,937}$	<u>16 804</u>	<u>19 476</u>	$\frac{16\,818}{15\,747}$	<u>14 527</u>

**211-3.****211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$



					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>22 165</u>	<u>18 216</u>	<u>16 703</u>	<u>15 583</u>	<u>14 602</u>	<u>18 770</u>

211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.**  
**211-401.**

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 445</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>9 285</u> 7 366	<u>5 383</u>	<u>8 720</u>	<u>13 258</u>	<u>2 871</u> 1 339
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 445</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>9 285</u> 7 366	<u>5 383</u>	<u>8 720</u>	<u>13 258</u>	<u>2 871</u> 1 339
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 824</u> 2 679	<u>10 390</u>	<u>8 357</u> 7 113	<u>10 624</u>	<u>12 272</u>	<u>10 234</u>	<u>9 179</u> 7 707

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>15 260</u>	<u>7 997</u>	<u>4 036</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 552</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>15 260</u>	<u>7 997</u>	<u>4 036</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 552</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 153</u>	<u>12 087</u>	<u>10 546</u>	<u>10 362</u>	<u>9 344</u>	<u>11 670</u>

**211-402.**

						-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>7 787</u> 6 871	<u>11 078</u> 8 328	<u>9 950</u> 9 232	<u>11 245</u> 8 328	<u>13 210</u> 8 328	<u>10 419</u> 9 688	<u>9 571</u> 8 328	<u>14 256</u> 11 144

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	( 4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>12 283</u> 8 328	<u>11 171</u> 8 328	<u>10 347</u> 8 328	<u>9 626</u> 8 328	<u>12 691</u> 8 328

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{10\,715}{9\,370}$	<u>15 652</u>	<u>9 285</u>	<u>15 902</u>	<u>18 849</u>	<u>13 258</u>	<u>13 391</u>

**211-6.**  
**211-601.**

-

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 608</u>	<u>5 475</u>	$\frac{8\,433}{6\,429}$	<u>5 742</u>	<u>9 301</u>	<u>12 670</u>	$\frac{3\,063}{1\,429}$

**211-603.**

-

-

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{11\,157}{9\,834}$	<u>16 066</u>	$\frac{8\,975}{7\,121}$	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	$\frac{12\,816}{7\,121}$	<u>13 880</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{11\,157}{9\,834}$	<u>16 066</u>	$\frac{8\,975}{7\,121}$	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	$\frac{12\,816}{7\,121}$	<u>13 880</u>

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>15 260</u>	<u>17 459</u>	<u>15 791</u>	<u>14 555</u>	<u>13 474</u>	<u>18 071</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>14 806</u>	<u>8 530</u>	<u>4 305</u>	<u>4 305</u>	<u>3 152</u>	<u>8 055</u>

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>

						-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{11\,157}{9\,834}$	<u>16 066</u>	$\frac{8\,975}{7\,121}$	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	$\frac{12\,816}{7\,121}$	<u>13 880</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{11\,157}{9\,834}$	<u>16 066</u>	$\frac{8\,975}{7\,121}$	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	$\frac{12\,816}{7\,121}$	<u>13 880</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,086}{12\,417}$	<u>20 189</u>	$\frac{17\,986}{16\,666}$	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	$\frac{18\,831}{17\,486}$	<u>17 471</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,086}{12\,417}$	<u>20 189</u>	$\frac{17\,986}{16\,666}$	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	$\frac{18\,831}{17\,486}$	<u>17 471</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,086}{12\,417}$	<u>20 189</u>	$\frac{17\,986}{16\,666}$	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	$\frac{18\,831}{17\,486}$	<u>17 471</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,086}{12\,417}$	<u>20 189</u>	$\frac{17\,986}{16\,666}$	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	$\frac{18\,831}{17\,486}$	<u>17 471</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,086}{12\,417}$	<u>20 189</u>	$\frac{17\,986}{16\,666}$	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	$\frac{18\,831}{17\,486}$	<u>17 471</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,086}{12\,417}$	<u>20 189</u>	$\frac{17\,986}{16\,666}$	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	$\frac{18\,831}{17\,486}$	<u>17 471</u>
211-701-0300											



**8.04-08-2023**

					-	-	-	-	-	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009						

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.****212-1.****212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 361</u> 22 778	<u>30 865</u> 21 259	<u>34 766</u> 21 259	<u>30 865</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259	<u>34 766</u> 21 259	<u>26 422</u> 21 259
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 518</u> 23 916	<u>31 944</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321

8.04-08-2023

30

					-	-	-	-	-	-
211-701-0302	2,5 10			1000						

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>34 766</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259	<u>30 865</u> 21 259	<u>29 197</u> 21 259	<u>26 324</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>35 846</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 277</u> 22 321	<u>27 404</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321

						-	-	-	-	-	-
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 827</u> 25 205	<u>33 759</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 940</u> 25 460	<u>34 494</u> 24 351	<u>38 273</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>38 273</u> 24 351	<u>29 900</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 204</u> 25 720	<u>34 746</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>30 152</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 473</u> 25 985	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>30 410</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 029</u> 26 532	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>30 942</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>31 216</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 204</u> 25 720	<u>34 746</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>30 152</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 473</u> 25 985	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>30 410</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>30 673</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>31 216</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 609</u> 27 102	<u>36 090</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>31 496</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 473</u> 25 985	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>30 410</u> 24 853

					-	-	-	-	-	-
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>37 660</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>32 091</u> 24 107	<u>29 218</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 273</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>32 738</u> 24 351	<u>29 715</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>38 526</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>29 967</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 783</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>30 225</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>39 315</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>30 756</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 589</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>31 031</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>38 526</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>29 967</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 783</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>30 225</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 047</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>30 488</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 589</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>31 031</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 870</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922	<u>31 311</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 783</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>30 225</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853

						-	-	-	-	-	-
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>30 673</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 029</u> 26 532	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>30 942</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 609</u> 27 102	<u>36 090</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>31 496</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 908</u> 27 397	<u>36 376</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>31 782</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>30 673</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 029</u> 26 532	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>30 942</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>31 216</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 908</u> 27 397	<u>36 376</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>31 782</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 214</u> 27 698	<u>36 669</u> 26 491	<u>40 448</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>40 448</u> 26 491	<u>32 075</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 685	<u>36 326</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>31 733</u> 26 154
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421

					-	-	-	-	-	-
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 047</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>30 488</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>39 315</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>30 756</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 870</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922	<u>31 311</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 156</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>34 621</u> 26 203	<u>31 597</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 047</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>30 488</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>39 315</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>30 756</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 589</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>31 031</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 156</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>34 621</u> 26 203	<u>31 597</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>40 448</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>34 913</u> 26 491	<u>31 890</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>40 106</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>34 571</u> 26 154	<u>31 547</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421

						-	-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144



					-	-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144

						-	-	-	-	-	-
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 673</u> 30 118	<u>38 663</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>34 069</u> 28 454
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 685	<u>36 326</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>31 733</u> 26 154
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421

					-	-	-	-	-	-
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 442</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>36 907</u> 28 454	<u>33 883</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>40 106</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>34 571</u> 26 154	<u>31 547</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421

						-	-	-	-	-	-
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144

					-	-	-	-	-	-
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144

						-	-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 673</u> 30 118	<u>38 663</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>34 069</u> 28 454
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 095</u> 29 406	<u>37 387</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>32 945</u> 27 679
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 703	<u>38 159</u> 27 958	<u>41 939</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>39 232</u> 27 958	<u>41 939</u> 27 958	<u>33 565</u> 27 958
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 559</u> 30 006	<u>38 449</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>33 855</u> 28 243
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 315	<u>38 745</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>34 151</u> 28 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>39 355</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>34 761</u> 29 135
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 856</u> 31 283	<u>39 670</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>35 076</u> 29 445
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 559</u> 30 006	<u>38 449</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>33 855</u> 28 243
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 315	<u>38 745</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>34 151</u> 28 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 631	<u>39 047</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>34 453</u> 28 832
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 856</u> 31 283	<u>39 670</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>35 076</u> 29 445
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 198</u> 31 619	<u>39 992</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>35 398</u> 29 762

					-	-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 442</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>36 907</u> 28 454	<u>33 883</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>41 289</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>35 719</u> 27 679	<u>32 847</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>41 939</u> 27 958	<u>39 232</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>36 403</u> 27 958	<u>33 380</u> 27 958	<u>39 232</u> 27 958
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>42 228</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>36 693</u> 28 243	<u>33 670</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>42 524</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>36 989</u> 28 535	<u>33 966</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>43 135</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>37 599</u> 29 135	<u>34 576</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>37 914</u> 29 445	<u>34 891</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>42 228</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>36 693</u> 28 243	<u>33 670</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>42 524</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>36 989</u> 28 535	<u>33 966</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>37 291</u> 28 832	<u>34 267</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>37 914</u> 29 445	<u>34 891</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>43 771</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762	<u>35 212</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762

						-	-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 315	<u>38 745</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>34 151</u> 28 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 631	<u>39 047</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>34 453</u> 28 832
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>39 355</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>34 761</u> 29 135
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 31 619	<u>39 992</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>35 398</u> 29 762
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>40 320</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>35 726</u> 30 085
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 631	<u>39 047</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>34 453</u> 28 832
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>39 355</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>34 761</u> 29 135
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 856</u> 31 283	<u>39 670</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>35 076</u> 29 445
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>40 320</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>35 726</u> 30 085
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 904</u> 32 314	<u>40 656</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>36 062</u> 30 416
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>40 320</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>35 726</u> 30 085
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 904</u> 32 314	<u>40 656</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>36 062</u> 30 416
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 268</u> 32 673	<u>41 000</u> 30 754	<u>44 779</u> 30 754	<u>41 000</u> 30 754	<u>42 073</u> 30 754	<u>44 779</u> 30 754	<u>36 406</u> 30 754



					-	-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>42 524</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>36 989</u> 28 535	<u>33 966</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>37 291</u> 28 832	<u>34 267</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>43 135</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>37 599</u> 29 135	<u>34 576</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>43 771</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762	<u>35 212</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>44 100</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>38 565</u> 30 085	<u>35 541</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>37 291</u> 28 832	<u>34 267</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>43 135</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>37 599</u> 29 135	<u>34 576</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>37 914</u> 29 445	<u>34 891</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>44 100</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>38 565</u> 30 085	<u>35 541</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>44 436</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>38 901</u> 30 416	<u>35 877</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>44 100</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>38 565</u> 30 085	<u>35 541</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>44 436</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>38 901</u> 30 416	<u>35 877</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 779</u> 30 754	<u>42 073</u> 30 754	<u>41 000</u> 30 754	<u>39 244</u> 30 754	<u>36 220</u> 30 754	<u>42 073</u> 30 754

						-	-	-	-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 641</u> 33 040	<u>41 351</u> 31 100	<u>45 130</u> 31 100	<u>41 351</u> 31 100	<u>42 424</u> 31 100	<u>45 130</u> 31 100	<u>36 757</u> 31 100
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 413</u> 33 800	<u>42 077</u> 31 814	<u>45 857</u> 31 814	<u>42 077</u> 31 814	<u>43 150</u> 31 814	<u>45 857</u> 31 814	<u>37 483</u> 31 814
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 285</u> 31 561	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 463</u> 31 880	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 793</u> 32 205	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 475</u> 32 876	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 463</u> 31 880	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 793</u> 32 205	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>41 550</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>36 956</u> 31 296
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295

					-	-	-	-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>45 130</u> 31 100	<u>42 424</u> 31 100	<u>41 351</u> 31 100	<u>39 595</u> 31 100	<u>36 571</u> 31 100	<u>42 424</u> 31 100
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 857</u> 31 814	<u>43 150</u> 31 814	<u>42 077</u> 31 814	<u>40 321</u> 31 814	<u>37 298</u> 31 814	<u>43 150</u> 31 814
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295

						-	-	-	-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 793</u> 32 205	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>41 550</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>36 956</u> 31 296
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 475</u> 32 876	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 937	<u>42 918</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>38 324</u> 32 642
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 937	<u>42 918</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>38 324</u> 32 642
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 927</u> 34 306	<u>43 278</u> 32 997	<u>47 058</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>47 058</u> 32 997	<u>38 685</u> 32 997
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 310</u> 34 683	<u>43 647</u> 33 359	<u>47 426</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>47 426</u> 33 359	<u>39 053</u> 33 359
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 102</u> 35 462	<u>44 408</u> 34 109	<u>48 188</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>48 188</u> 34 109	<u>39 815</u> 34 109
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 758</u> 33 011	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 951</u> 33 345	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664

					-	-	-	-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>47 058</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>41 523</u> 32 997	<u>38 499</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>47 426</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>41 891</u> 33 359	<u>38 868</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>48 188</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>42 653</u> 34 109	<u>39 629</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664

						-	-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 685	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 009</u> 34 387	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 377</u> 34 749	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 951</u> 33 345	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 685	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 649</u> 34 032	<u>41 550</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>36 956</u> 31 296
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 377</u> 34 749	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 753</u> 35 118	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 685	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 649</u> 34 032	<u>41 550</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>36 956</u> 31 296
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 009</u> 34 387	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 753</u> 35 118	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 35 496	<u>42 918</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>38 324</u> 32 642

					-	-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642

						-	-	-	-	-	-
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 753</u> 35 118	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 136</u> 35 496	<u>42 918</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>38 324</u> 32 642
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 528</u> 35 882	<u>43 278</u> 32 997	<u>47 058</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>47 058</u> 32 997	<u>38 685</u> 32 997
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 929</u> 36 276	<u>43 647</u> 33 359	<u>47 426</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>47 426</u> 33 359	<u>39 053</u> 33 359
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 757</u> 37 091	<u>44 408</u> 34 109	<u>48 188</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>48 188</u> 34 109	<u>39 815</u> 34 109
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 373</u> 35 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 592</u> 35 944	<u>44 573</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>39 979</u> 34 271
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221



					-	-	-	-	-	-
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>47 058</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>41 523</u> 32 997	<u>38 499</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 426</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>41 891</u> 33 359	<u>38 868</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 188</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>42 653</u> 34 109	<u>39 629</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>48 353</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>42 818</u> 34 271	<u>39 794</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221

						-	-	-	-	-	-
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 389</u> 36 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 618</u> 36 954	<u>44 573</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>39 979</u> 34 271
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 392</u> 37 716	<u>45 291</u> 34 978	<u>49 071</u> 34 978	<u>45 291</u> 34 978	<u>46 364</u> 34 978	<u>49 071</u> 34 978	<u>40 697</u> 34 978
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 791</u> 38 109	<u>45 661</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>41 067</u> 35 342
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 618</u> 36 954	<u>44 573</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>39 979</u> 34 271
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 001</u> 37 331	<u>44 929</u> 34 621	<u>48 708</u> 34 621	<u>44 929</u> 34 621	<u>46 001</u> 34 621	<u>48 708</u> 34 621	<u>40 335</u> 34 621
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 791</u> 38 109	<u>45 661</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>41 067</u> 35 342

					-	-	-	-	-	-
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>48 353</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>42 818</u> 34 271	<u>39 794</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>49 071</u> 34 978	<u>46 364</u> 34 978	<u>45 291</u> 34 978	<u>43 536</u> 34 978	<u>40 512</u> 34 978	<u>46 364</u> 34 978
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>49 441</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>43 906</u> 35 342	<u>40 882</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>48 353</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>42 818</u> 34 271	<u>39 794</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>48 708</u> 34 621	<u>46 001</u> 34 621	<u>44 929</u> 34 621	<u>43 173</u> 34 621	<u>40 149</u> 34 621	<u>46 001</u> 34 621
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>49 441</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>43 906</u> 35 342	<u>40 882</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342

						-	-	-	-	-	-
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 510	<u>46 039</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 510	<u>46 039</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 615</u> 38 920	<u>46 425</u> 36 094	<u>50 205</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>47 498</u> 36 094	<u>50 205</u> 36 094	<u>41 831</u> 36 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 475</u> 39 766	<u>47 223</u> 36 879	<u>51 002</u> 36 879	<u>47 223</u> 36 879	<u>48 295</u> 36 879	<u>51 002</u> 36 879	<u>42 629</u> 36 879
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 919</u> 40 203	<u>47 634</u> 37 284	<u>51 414</u> 37 284	<u>47 634</u> 37 284	<u>48 707</u> 37 284	<u>51 414</u> 37 284	<u>43 040</u> 37 284
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 857</u> 39 014	<u>47 366</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>42 923</u> 37 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 111</u> 39 408	<u>48 238</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>43 645</u> 37 879
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 937</u> 40 220	<u>49 032</u> 38 660	<u>52 811</u> 38 660	<u>49 032</u> 38 660	<u>50 105</u> 38 660	<u>52 811</u> 38 660	<u>44 438</u> 38 660
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 362</u> 40 639	<u>49 441</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>44 847</u> 39 063
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 111</u> 39 408	<u>48 238</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>43 645</u> 37 879
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 520</u> 39 810	<u>48 631</u> 38 265	<u>52 411</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265	<u>52 411</u> 38 265	<u>44 037</u> 38 265
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 362</u> 40 639	<u>49 441</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>44 847</u> 39 063

					-	-	-	-	-	-
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>49 819</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>49 819</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>50 205</u> 36 094	<u>47 498</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>44 670</u> 36 094	<u>41 646</u> 36 094	<u>47 498</u> 36 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>51 002</u> 36 879	<u>48 295</u> 36 879	<u>47 223</u> 36 879	<u>45 467</u> 36 879	<u>42 443</u> 36 879	<u>48 295</u> 36 879
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>51 414</u> 37 284	<u>48 707</u> 37 284	<u>47 634</u> 37 284	<u>45 879</u> 37 284	<u>42 855</u> 37 284	<u>48 707</u> 37 284
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>51 267</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>45 698</u> 37 500	<u>42 826</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>52 018</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>46 483</u> 37 879	<u>43 459</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>52 811</u> 38 660	<u>50 105</u> 38 660	<u>49 032</u> 38 660	<u>47 276</u> 38 660	<u>44 253</u> 38 660	<u>50 105</u> 38 660
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>53 221</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>47 685</u> 39 063	<u>44 662</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>52 018</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>46 483</u> 37 879	<u>43 459</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>52 411</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>46 876</u> 38 265	<u>43 852</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>53 221</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>47 685</u> 39 063	<u>44 662</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063

						-	-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 797</u> 41 067	<u>49 859</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>45 265</u> 39 474
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 797</u> 41 067	<u>49 859</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>45 265</u> 39 474
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 241</u> 41 504	<u>50 286</u> 39 894	<u>54 065</u> 39 894	<u>50 286</u> 39 894	<u>51 358</u> 39 894	<u>54 065</u> 39 894	<u>45 692</u> 39 894
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 157</u> 42 406	<u>51 167</u> 40 761	<u>54 946</u> 40 761	<u>51 167</u> 40 761	<u>52 240</u> 40 761	<u>54 946</u> 40 761	<u>46 573</u> 40 761
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 631</u> 42 872	<u>51 622</u> 41 209	<u>55 401</u> 41 209	<u>51 622</u> 41 209	<u>52 695</u> 41 209	<u>55 401</u> 41 209	<u>47 028</u> 41 209
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 971</u> 42 079	<u>52 809</u> 42 857	<u>56 710</u> 42 857	<u>52 809</u> 42 857	<u>54 077</u> 42 857	<u>56 710</u> 42 857	<u>48 366</u> 42 857
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 257</u> 42 504	<u>53 736</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>49 142</u> 43 290
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 147</u> 43 380	<u>54 643</u> 44 183	<u>58 423</u> 44 183	<u>54 643</u> 44 183	<u>55 716</u> 44 183	<u>58 423</u> 44 183	<u>50 049</u> 44 183
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 606</u> 43 832	<u>55 111</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>50 517</u> 44 643
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 257</u> 42 504	<u>53 736</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>49 142</u> 43 290
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 697</u> 42 938	<u>54 185</u> 43 732	<u>57 965</u> 43 732	<u>54 185</u> 43 732	<u>55 258</u> 43 732	<u>57 965</u> 43 732	<u>49 591</u> 43 732
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 606</u> 43 832	<u>55 111</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>50 517</u> 44 643

					-	-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>53 638</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>48 103</u> 39 474	<u>45 080</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>53 638</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>48 103</u> 39 474	<u>45 080</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>54 065</u> 39 894	<u>51 358</u> 39 894	<u>50 286</u> 39 894	<u>48 530</u> 39 894	<u>45 506</u> 39 894	<u>51 358</u> 39 894
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>54 946</u> 40 761	<u>52 240</u> 40 761	<u>51 167</u> 40 761	<u>49 411</u> 40 761	<u>46 387</u> 40 761	<u>52 240</u> 40 761
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>55 401</u> 41 209	<u>52 695</u> 41 209	<u>51 622</u> 41 209	<u>49 866</u> 41 209	<u>46 842</u> 41 209	<u>52 695</u> 41 209
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>56 710</u> 42 857	<u>54 077</u> 42 857	<u>52 809</u> 42 857	<u>51 141</u> 42 857	<u>48 268</u> 42 857	<u>54 077</u> 42 857
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>57 516</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>51 981</u> 43 290	<u>48 957</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>58 423</u> 44 183	<u>55 716</u> 44 183	<u>54 643</u> 44 183	<u>52 887</u> 44 183	<u>49 864</u> 44 183	<u>55 716</u> 44 183
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>58 890</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>53 355</u> 44 643	<u>50 331</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>57 516</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>51 981</u> 43 290	<u>48 957</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>57 965</u> 43 732	<u>55 258</u> 43 732	<u>54 185</u> 43 732	<u>52 429</u> 43 732	<u>49 406</u> 43 732	<u>55 258</u> 43 732
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>58 890</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>53 355</u> 44 643	<u>50 331</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643

						-	-	-	-	-	-
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 075</u> 44 293	<u>55 588</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>50 994</u> 45 113
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 075</u> 44 293	<u>55 588</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>50 994</u> 45 113
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 554</u> 44 765	<u>56 076</u> 45 593	<u>59 855</u> 45 593	<u>56 076</u> 45 593	<u>57 149</u> 45 593	<u>59 855</u> 45 593	<u>51 482</u> 45 593
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 542</u> 45 738	<u>57 083</u> 46 584	<u>60 862</u> 46 584	<u>57 083</u> 46 584	<u>58 156</u> 46 584	<u>60 862</u> 46 584	<u>52 489</u> 46 584
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>49 053</u> 46 240	<u>57 603</u> 47 096	<u>61 382</u> 47 096	<u>57 603</u> 47 096	<u>58 676</u> 47 096	<u>61 382</u> 47 096	<u>53 009</u> 47 096
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>47 109</u> 44 183	<u>54 986</u> 45 000	<u>58 887</u> 45 000	<u>54 986</u> 45 000	<u>56 254</u> 45 000	<u>58 887</u> 45 000	<u>50 543</u> 45 000
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 416</u> 44 629	<u>55 935</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>51 341</u> 45 455
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 351</u> 45 549	<u>56 888</u> 46 392	<u>60 667</u> 46 392	<u>56 888</u> 46 392	<u>57 961</u> 46 392	<u>60 667</u> 46 392	<u>52 294</u> 46 392
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 833</u> 46 024	<u>57 379</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>52 785</u> 46 875
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 416</u> 44 629	<u>55 935</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>51 341</u> 45 455
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 878</u> 45 084	<u>56 407</u> 45 918	<u>60 186</u> 45 918	<u>56 407</u> 45 918	<u>57 480</u> 45 918	<u>60 186</u> 45 918	<u>51 813</u> 45 918
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 833</u> 46 024	<u>57 379</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>52 785</u> 46 875



					-	-	-	-	-	-
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>59 368</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>53 833</u> 45 113	<u>50 809</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>59 368</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>53 833</u> 45 113	<u>50 809</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>59 855</u> 45 593	<u>57 149</u> 45 593	<u>56 076</u> 45 593	<u>54 320</u> 45 593	<u>51 297</u> 45 593	<u>57 149</u> 45 593
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>60 862</u> 46 584	<u>58 156</u> 46 584	<u>57 083</u> 46 584	<u>55 327</u> 46 584	<u>52 304</u> 46 584	<u>58 156</u> 46 584
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>61 382</u> 47 096	<u>58 676</u> 47 096	<u>57 603</u> 47 096	<u>55 847</u> 47 096	<u>52 824</u> 47 096	<u>58 676</u> 47 096
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>58 887</u> 45 000	<u>56 254</u> 45 000	<u>54 986</u> 45 000	<u>53 318</u> 45 000	<u>50 446</u> 45 000	<u>56 254</u> 45 000
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>59 715</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>54 180</u> 45 455	<u>51 156</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>60 667</u> 46 392	<u>57 961</u> 46 392	<u>56 888</u> 46 392	<u>55 132</u> 46 392	<u>52 108</u> 46 392	<u>57 961</u> 46 392
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>61 158</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>55 623</u> 46 875	<u>52 599</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>59 715</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>54 180</u> 45 455	<u>51 156</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>60 186</u> 45 918	<u>57 480</u> 45 918	<u>56 407</u> 45 918	<u>54 651</u> 45 918	<u>51 627</u> 45 918	<u>57 480</u> 45 918
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>61 158</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>55 623</u> 46 875	<u>52 599</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875

						-	-	-	-	-	-
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 325</u> 46 508	<u>57 880</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>53 286</u> 47 368
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 325</u> 46 508	<u>57 880</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>53 286</u> 47 368
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 828</u> 47 003	<u>58 392</u> 47 872	<u>62 171</u> 47 872	<u>58 392</u> 47 872	<u>59 465</u> 47 872	<u>62 171</u> 47 872	<u>53 798</u> 47 872
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 866</u> 48 025	<u>59 449</u> 48 913	<u>63 229</u> 48 913	<u>59 449</u> 48 913	<u>60 522</u> 48 913	<u>63 229</u> 48 913	<u>54 855</u> 48 913
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 402</u> 48 552	<u>59 995</u> 49 451	<u>63 775</u> 49 451	<u>59 995</u> 49 451	<u>61 068</u> 49 451	<u>63 775</u> 49 451	<u>55 401</u> 49 451
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>50 815</u> 47 831	<u>59 558</u> 49 500	<u>63 459</u> 49 500	<u>59 558</u> 49 500	<u>60 826</u> 49 500	<u>63 459</u> 49 500	<u>55 115</u> 49 500
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>51 160</u> 48 314	<u>60 554</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>55 960</u> 50 000
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>52 172</u> 49 311	<u>61 601</u> 51 031	<u>65 381</u> 51 031	<u>61 601</u> 51 031	<u>62 674</u> 51 031	<u>65 381</u> 51 031	<u>57 007</u> 51 031
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>52 694</u> 49 824	<u>62 141</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>57 547</u> 51 563
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>51 160</u> 48 314	<u>60 554</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>55 960</u> 50 000
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>51 661</u> 48 807	<u>61 072</u> 50 510	<u>64 851</u> 50 510	<u>61 072</u> 50 510	<u>62 145</u> 50 510	<u>64 851</u> 50 510	<u>56 478</u> 50 510
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>52 694</u> 49 824	<u>62 141</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>57 547</u> 51 563

					-	-	-	-	-	-
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>61 659</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>56 124</u> 47 368	<u>53 101</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>61 659</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>56 124</u> 47 368	<u>53 101</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>62 171</u> 47 872	<u>59 465</u> 47 872	<u>58 392</u> 47 872	<u>56 636</u> 47 872	<u>53 613</u> 47 872	<u>59 465</u> 47 872
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>63 229</u> 48 913	<u>60 522</u> 48 913	<u>59 449</u> 48 913	<u>57 694</u> 48 913	<u>54 670</u> 48 913	<u>60 522</u> 48 913
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>63 775</u> 49 451	<u>61 068</u> 49 451	<u>59 995</u> 49 451	<u>58 240</u> 49 451	<u>55 216</u> 49 451	<u>61 068</u> 49 451
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 459</u> 49 500	<u>60 826</u> 49 500	<u>59 558</u> 49 500	<u>57 890</u> 49 500	<u>55 018</u> 49 500	<u>60 826</u> 49 500
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>64 333</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>58 798</u> 50 000	<u>55 774</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>65 381</u> 51 031	<u>62 674</u> 51 031	<u>61 601</u> 51 031	<u>59 845</u> 51 031	<u>56 822</u> 51 031	<u>62 674</u> 51 031
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 921</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>60 385</u> 51 563	<u>57 362</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>64 333</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>58 798</u> 50 000	<u>55 774</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 851</u> 50 510	<u>62 145</u> 50 510	<u>61 072</u> 50 510	<u>59 316</u> 50 510	<u>56 293</u> 50 510	<u>62 145</u> 50 510
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 921</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>60 385</u> 51 563	<u>57 362</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563

						-	-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>53 227</u> 50 349	<u>62 693</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>58 099</u> 52 105
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>53 227</u> 50 349	<u>62 693</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>58 099</u> 52 105
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>53 771</u> 50 884	<u>63 256</u> 52 660	<u>67 035</u> 52 660	<u>63 256</u> 52 660	<u>64 329</u> 52 660	<u>67 035</u> 52 660	<u>58 662</u> 52 660
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>54 895</u> 51 990	<u>64 419</u> 53 804	<u>68 198</u> 53 804	<u>64 419</u> 53 804	<u>65 492</u> 53 804	<u>68 198</u> 53 804	<u>59 825</u> 53 804
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>55 475</u> 52 562	<u>65 020</u> 54 396	<u>68 799</u> 54 396	<u>65 020</u> 54 396	<u>66 092</u> 54 396	<u>68 799</u> 54 396	<u>60 426</u> 54 396
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 592</u> 23 005	<u>31 081</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>26 638</u> 21 471
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 761</u> 24 156	<u>32 171</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 083</u> 25 457	<u>34 004</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 198</u> 25 714	<u>34 741</u> 24 594	<u>38 521</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>38 521</u> 24 594	<u>30 147</u> 24 594

					-	-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>66 472</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>60 937</u> 52 105	<u>57 913</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>66 472</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>60 937</u> 52 105	<u>57 913</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>67 035</u> 52 660	<u>64 329</u> 52 660	<u>63 256</u> 52 660	<u>61 500</u> 52 660	<u>58 476</u> 52 660	<u>64 329</u> 52 660
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>68 198</u> 53 804	<u>65 492</u> 53 804	<u>64 419</u> 53 804	<u>62 663</u> 53 804	<u>59 640</u> 53 804	<u>65 492</u> 53 804
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>68 799</u> 54 396	<u>66 092</u> 54 396	<u>65 020</u> 54 396	<u>63 264</u> 54 396	<u>60 240</u> 54 396	<u>66 092</u> 54 396
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>34 982</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>29 413</u> 21 471	<u>26 540</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 073</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 503</u> 22 545	<u>27 631</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 905</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>32 336</u> 24 348	<u>29 463</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 521</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 986</u> 24 594	<u>29 962</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594

						-	-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 977	<u>34 996</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>30 402</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 737</u> 26 245	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>30 663</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 298</u> 26 797	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>31 199</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>31 476</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 977	<u>34 996</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>30 402</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 737</u> 26 245	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>30 663</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 015</u> 26 518	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>30 928</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>31 476</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>36 353</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>31 759</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 737</u> 26 245	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>30 663</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 015</u> 26 518	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>30 928</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 298</u> 26 797	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>31 199</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>36 353</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>31 759</u> 26 181

					-	-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 776</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>30 217</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 036</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>30 477</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 573</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>31 014</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 850</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>31 291</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 776</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>30 217</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 036</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>30 477</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 302</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>30 743</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 850</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>31 291</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 133</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181	<u>31 574</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 036</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>30 477</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 302</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>30 743</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 573</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>31 014</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 133</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181	<u>31 574</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181

						-	-	-	-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 186</u> 27 671	<u>36 642</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>32 049</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 015</u> 26 518	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>30 928</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 298</u> 26 797	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>31 199</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>31 476</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 186</u> 27 671	<u>36 642</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>32 049</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 495</u> 27 975	<u>36 938</u> 26 756	<u>40 718</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>40 718</u> 26 756	<u>32 344</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 481</u> 27 961	<u>36 592</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>31 998</u> 26 416
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821



					-	-	-	-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>40 422</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>34 887</u> 26 465	<u>31 863</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 302</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>30 743</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 573</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>31 014</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 850</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>31 291</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>40 422</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>34 887</u> 26 465	<u>31 863</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 718</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>35 182</u> 26 756	<u>32 159</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 372</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>34 837</u> 26 416	<u>31 813</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821

						-	-	-	-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>38 324</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>33 730</u> 28 120
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>38 324</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>33 730</u> 28 120
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 643</u> 30 089	<u>38 634</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>34 040</u> 28 426
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821

					-	-	-	-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821

						-	-	-	-	-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 643</u> 30 089	<u>38 634</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>34 040</u> 28 426
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 979</u> 30 420	<u>38 952</u> 28 738	<u>42 731</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>42 731</u> 28 738	<u>34 358</u> 28 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 481</u> 27 961	<u>36 592</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>31 998</u> 26 416
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821

					-	-	-	-	-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 731</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>37 196</u> 28 738	<u>34 172</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 372</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>34 837</u> 26 416	<u>31 813</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821

						-	-	-	-	-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>38 324</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>33 730</u> 28 120
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>38 324</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>33 730</u> 28 120
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 643</u> 30 089	<u>38 634</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>34 040</u> 28 426
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 643</u> 30 089	<u>38 634</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>34 040</u> 28 426
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 979</u> 30 420	<u>38 952</u> 28 738	<u>42 731</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>42 731</u> 28 738	<u>34 358</u> 28 738
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 394</u> 29 700	<u>37 669</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>33 226</u> 27 955

					-	-	-	-	-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 731</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>37 196</u> 28 738	<u>34 172</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>41 570</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>36 001</u> 27 955	<u>33 128</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955

						-	-	-	-	-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 552</u> 30 000	<u>38 443</u> 28 238	<u>42 223</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>39 516</u> 28 238	<u>42 223</u> 28 238	<u>33 849</u> 28 238
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>38 736</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>34 142</u> 28 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>39 035</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>34 441</u> 28 820
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 836</u> 31 263	<u>39 651</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>35 057</u> 29 427
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 174</u> 31 596	<u>39 969</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>35 375</u> 29 740
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>38 736</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>34 142</u> 28 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>39 035</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>34 441</u> 28 820
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 937	<u>39 340</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>34 746</u> 29 120
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 174</u> 31 596	<u>39 969</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>35 375</u> 29 740
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 519</u> 31 935	<u>40 294</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>35 700</u> 30 060
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>39 035</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>34 441</u> 28 820
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 937	<u>39 340</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>34 746</u> 29 120
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 836</u> 31 263	<u>39 651</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>35 057</u> 29 427



					-	-	-	-	-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 238	<u>39 516</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>36 687</u> 28 238	<u>33 664</u> 28 238	<u>39 516</u> 28 238
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>42 515</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>36 980</u> 28 526	<u>33 957</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>42 814</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 279</u> 28 820	<u>34 255</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>43 431</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>37 895</u> 29 427	<u>34 872</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>43 749</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 214</u> 29 740	<u>35 190</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>42 515</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>36 980</u> 28 526	<u>33 957</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>42 814</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 279</u> 28 820	<u>34 255</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>43 119</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 584</u> 29 120	<u>34 560</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>43 749</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 214</u> 29 740	<u>35 190</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>44 074</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 538</u> 30 060	<u>35 515</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>42 814</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 279</u> 28 820	<u>34 255</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>43 119</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 584</u> 29 120	<u>34 560</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>43 431</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>37 895</u> 29 427	<u>34 872</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427

						-	-	-	-	-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 519</u> 31 935	<u>40 294</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>35 700</u> 30 060
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 872</u> 32 282	<u>40 626</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>36 032</u> 30 386
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 937	<u>39 340</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>34 746</u> 29 120
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 836</u> 31 263	<u>39 651</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>35 057</u> 29 427
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 174</u> 31 596	<u>39 969</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>35 375</u> 29 740
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 872</u> 32 282	<u>40 626</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>36 032</u> 30 386
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 232</u> 32 637	<u>40 965</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>36 371</u> 30 720
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 872</u> 32 282	<u>40 626</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>36 032</u> 30 386
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 232</u> 32 637	<u>40 965</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>36 371</u> 30 720
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 600</u> 33 000	<u>41 312</u> 31 062	<u>45 092</u> 31 062	<u>41 312</u> 31 062	<u>42 385</u> 31 062	<u>45 092</u> 31 062	<u>36 718</u> 31 062
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 977</u> 33 371	<u>41 667</u> 31 411	<u>45 446</u> 31 411	<u>41 667</u> 31 411	<u>42 740</u> 31 411	<u>45 446</u> 31 411	<u>37 073</u> 31 411
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 757</u> 34 138	<u>42 400</u> 32 133	<u>46 180</u> 32 133	<u>42 400</u> 32 133	<u>43 473</u> 32 133	<u>46 180</u> 32 133	<u>37 806</u> 32 133
212-101-2100	20, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>44 074</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 538</u> 30 060	<u>35 515</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>44 406</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>38 870</u> 30 386	<u>35 847</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>43 119</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 584</u> 29 120	<u>34 560</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>43 431</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>37 895</u> 29 427	<u>34 872</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>43 749</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 214</u> 29 740	<u>35 190</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>44 406</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>38 870</u> 30 386	<u>35 847</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>44 745</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 210</u> 30 720	<u>36 186</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>44 406</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>38 870</u> 30 386	<u>35 847</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>44 745</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 210</u> 30 720	<u>36 186</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>45 092</u> 31 062	<u>42 385</u> 31 062	<u>41 312</u> 31 062	<u>39 556</u> 31 062	<u>36 533</u> 31 062	<u>42 385</u> 31 062
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>45 446</u> 31 411	<u>42 740</u> 31 411	<u>41 667</u> 31 411	<u>39 911</u> 31 411	<u>36 887</u> 31 411	<u>42 740</u> 31 411
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>46 180</u> 32 133	<u>43 473</u> 32 133	<u>42 400</u> 32 133	<u>40 645</u> 32 133	<u>37 621</u> 32 133	<u>43 473</u> 32 133
212-101-2100	20, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 606</u> 31 877	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 787</u> 32 199	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 120</u> 32 527	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 809</u> 33 205	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 164</u> 33 554	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 787</u> 32 199	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 120</u> 32 527	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 461</u> 32 863	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 164</u> 33 554	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 527</u> 33 911	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 120</u> 32 527	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 461</u> 32 863	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 809</u> 33 205	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938

					-	-	-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>44 319</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>38 749</u> 30 661	<u>35 877</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938

						-	-	-	-	-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 527</u> 33 911	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 897</u> 34 276	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 527</u> 33 911	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 897</u> 34 276	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 34 649	<u>43 614</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>39 020</u> 33 327
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 663</u> 35 029	<u>43 986</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>39 392</u> 33 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 462</u> 35 817	<u>44 755</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>40 161</u> 34 450
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 094</u> 33 341	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 678	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 639</u> 34 022	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 359</u> 34 730	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 730</u> 35 096	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274

					-	-	-	-	-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>47 393</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>41 858</u> 33 327	<u>38 834</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>47 765</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>42 230</u> 33 693	<u>39 207</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>48 535</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>42 999</u> 34 450	<u>39 976</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>44 319</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>38 749</u> 30 661	<u>35 877</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274

						-	-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 678	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 639</u> 34 022	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 995</u> 34 372	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 730</u> 35 096	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 469	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 639</u> 34 022	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 995</u> 34 372	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 359</u> 34 730	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 469	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 497</u> 35 851	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 469	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 497</u> 35 851	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 893</u> 36 241	<u>43 614</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>39 020</u> 33 327



					-	-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 393</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>41 858</u> 33 327	<u>38 834</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327

						-	-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 298</u> 36 639	<u>43 986</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>39 392</u> 33 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 134</u> 37 462	<u>44 755</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>40 161</u> 34 450
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 734</u> 35 940	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 957</u> 36 303	<u>44 921</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>40 327</u> 34 614
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 717</u> 37 052	<u>45 647</u> 35 328	<u>49 426</u> 35 328	<u>45 647</u> 35 328	<u>46 719</u> 35 328	<u>49 426</u> 35 328	<u>41 053</u> 35 328
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 110</u> 37 438	<u>46 020</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>41 426</u> 35 696
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 957</u> 36 303	<u>44 921</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>40 327</u> 34 614
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 674	<u>45 280</u> 34 967	<u>49 060</u> 34 967	<u>45 280</u> 34 967	<u>46 353</u> 34 967	<u>49 060</u> 34 967	<u>40 686</u> 34 967
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 110</u> 37 438	<u>46 020</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>41 426</u> 35 696
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 510</u> 37 832	<u>46 402</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 510</u> 37 832	<u>46 402</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 919</u> 38 234	<u>46 792</u> 36 455	<u>50 572</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>47 865</u> 36 455	<u>50 572</u> 36 455	<u>42 198</u> 36 455

					-	-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 765</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>42 230</u> 33 693	<u>39 207</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>48 535</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>42 999</u> 34 450	<u>39 976</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>47 984</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>42 414</u> 34 268	<u>39 542</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>48 701</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>43 166</u> 34 614	<u>40 142</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 426</u> 35 328	<u>46 719</u> 35 328	<u>45 647</u> 35 328	<u>43 891</u> 35 328	<u>40 867</u> 35 328	<u>46 719</u> 35 328
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>49 800</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>44 265</u> 35 696	<u>41 241</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>48 701</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>43 166</u> 34 614	<u>40 142</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 060</u> 34 967	<u>46 353</u> 34 967	<u>45 280</u> 34 967	<u>43 525</u> 34 967	<u>40 501</u> 34 967	<u>46 353</u> 34 967
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>49 800</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>44 265</u> 35 696	<u>41 241</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 182</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 182</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>50 572</u> 36 455	<u>47 865</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>45 036</u> 36 455	<u>42 013</u> 36 455	<u>47 865</u> 36 455

						-	-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 763</u> 39 066	<u>47 597</u> 37 248	<u>51 377</u> 37 248	<u>47 597</u> 37 248	<u>48 670</u> 37 248	<u>51 377</u> 37 248	<u>43 003</u> 37 248
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 200</u> 39 495	<u>48 013</u> 37 657	<u>51 793</u> 37 657	<u>48 013</u> 37 657	<u>49 086</u> 37 657	<u>51 793</u> 37 657	<u>43 419</u> 37 657
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 761</u> 36 950	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 253</u> 39 404	<u>47 747</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>43 304</u> 37 875
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 511</u> 39 802	<u>48 623</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>44 029</u> 38 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 345</u> 40 623	<u>49 425</u> 39 046	<u>53 204</u> 39 046	<u>49 425</u> 39 046	<u>50 498</u> 39 046	<u>53 204</u> 39 046	<u>44 831</u> 39 046
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 775</u> 41 046	<u>49 838</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>45 244</u> 39 453
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 511</u> 39 802	<u>48 623</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>44 029</u> 38 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 924</u> 40 208	<u>49 020</u> 38 648	<u>52 799</u> 38 648	<u>49 020</u> 38 648	<u>50 093</u> 38 648	<u>52 799</u> 38 648	<u>44 426</u> 38 648
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 775</u> 41 046	<u>49 838</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>45 244</u> 39 453
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 214</u> 41 478	<u>50 260</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>45 666</u> 39 868

					-	-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 377</u> 37 248	<u>48 670</u> 37 248	<u>47 597</u> 37 248	<u>45 842</u> 37 248	<u>42 818</u> 37 248	<u>48 670</u> 37 248
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 793</u> 37 657	<u>49 086</u> 37 657	<u>48 013</u> 37 657	<u>46 257</u> 37 657	<u>43 234</u> 37 657	<u>49 086</u> 37 657
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>47 984</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>42 414</u> 34 268	<u>39 542</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>51 648</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>46 079</u> 37 875	<u>43 207</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>52 403</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>46 868</u> 38 258	<u>43 844</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>53 204</u> 39 046	<u>50 498</u> 39 046	<u>49 425</u> 39 046	<u>47 669</u> 39 046	<u>44 645</u> 39 046	<u>50 498</u> 39 046
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>53 618</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>48 082</u> 39 453	<u>45 059</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>52 403</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>46 868</u> 38 258	<u>43 844</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>52 799</u> 38 648	<u>50 093</u> 38 648	<u>49 020</u> 38 648	<u>47 264</u> 38 648	<u>44 241</u> 38 648	<u>50 093</u> 38 648
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>53 618</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>48 082</u> 39 453	<u>45 059</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>54 039</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>48 504</u> 39 868	<u>45 481</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868

						-	-	-	-	-	-
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 214</u> 41 478	<u>50 260</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>45 666</u> 39 868
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 662</u> 41 919	<u>50 691</u> 40 293	<u>54 470</u> 40 293	<u>50 691</u> 40 293	<u>51 764</u> 40 293	<u>54 470</u> 40 293	<u>46 097</u> 40 293
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 588</u> 42 830	<u>51 581</u> 41 168	<u>55 360</u> 41 168	<u>51 581</u> 41 168	<u>52 654</u> 41 168	<u>55 360</u> 41 168	<u>46 987</u> 41 168
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 066</u> 43 301	<u>52 040</u> 41 621	<u>55 820</u> 41 621	<u>52 040</u> 41 621	<u>53 113</u> 41 621	<u>55 820</u> 41 621	<u>47 446</u> 41 621
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 399</u> 42 500	<u>53 244</u> 43 286	<u>57 146</u> 43 286	<u>53 244</u> 43 286	<u>54 512</u> 43 286	<u>57 146</u> 43 286	<u>48 801</u> 43 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 688</u> 42 929	<u>54 176</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>49 582</u> 43 723
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 588</u> 43 814	<u>55 092</u> 44 624	<u>58 872</u> 44 624	<u>55 092</u> 44 624	<u>56 165</u> 44 624	<u>58 872</u> 44 624	<u>50 498</u> 44 624
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 051</u> 44 270	<u>55 564</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>50 970</u> 45 089
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 688</u> 42 929	<u>54 176</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>49 582</u> 43 723
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 133</u> 43 367	<u>54 629</u> 44 169	<u>58 409</u> 44 169	<u>54 629</u> 44 169	<u>55 702</u> 44 169	<u>58 409</u> 44 169	<u>50 035</u> 44 169
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 051</u> 44 270	<u>55 564</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>50 970</u> 45 089
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 525</u> 44 736	<u>56 047</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>51 453</u> 45 564

					-	-	-	-	-	-
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>54 039</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>48 504</u> 39 868	<u>45 481</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>54 470</u> 40 293	<u>51 764</u> 40 293	<u>50 691</u> 40 293	<u>48 935</u> 40 293	<u>45 912</u> 40 293	<u>51 764</u> 40 293
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>55 360</u> 41 168	<u>52 654</u> 41 168	<u>51 581</u> 41 168	<u>49 825</u> 41 168	<u>46 802</u> 41 168	<u>52 654</u> 41 168
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>55 820</u> 41 621	<u>53 113</u> 41 621	<u>52 040</u> 41 621	<u>50 285</u> 41 621	<u>47 261</u> 41 621	<u>53 113</u> 41 621
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>57 146</u> 43 286	<u>54 512</u> 43 286	<u>53 244</u> 43 286	<u>51 576</u> 43 286	<u>48 704</u> 43 286	<u>54 512</u> 43 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>57 956</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>52 420</u> 43 723	<u>49 397</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>58 872</u> 44 624	<u>56 165</u> 44 624	<u>55 092</u> 44 624	<u>53 336</u> 44 624	<u>50 313</u> 44 624	<u>56 165</u> 44 624
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>59 344</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>53 809</u> 45 089	<u>50 785</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>57 956</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>52 420</u> 43 723	<u>49 397</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>58 409</u> 44 169	<u>55 702</u> 44 169	<u>54 629</u> 44 169	<u>52 874</u> 44 169	<u>49 850</u> 44 169	<u>55 702</u> 44 169
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>59 344</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>53 809</u> 45 089	<u>50 785</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>59 826</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>54 291</u> 45 564	<u>51 267</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564

						-	-	-	-	-	-
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 525</u> 44 736	<u>56 047</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>51 453</u> 45 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 008</u> 45 212	<u>56 539</u> 46 049	<u>60 319</u> 46 049	<u>56 539</u> 46 049	<u>57 612</u> 46 049	<u>60 319</u> 46 049	<u>51 945</u> 46 049
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>49 007</u> 46 195	<u>57 556</u> 47 050	<u>61 336</u> 47 050	<u>57 556</u> 47 050	<u>58 629</u> 47 050	<u>61 336</u> 47 050	<u>52 962</u> 47 050
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 523</u> 46 703	<u>58 081</u> 47 567	<u>61 861</u> 47 567	<u>58 081</u> 47 567	<u>59 154</u> 47 567	<u>61 861</u> 47 567	<u>53 487</u> 47 567
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 557</u> 44 625	<u>55 443</u> 45 450	<u>59 345</u> 45 450	<u>55 443</u> 45 450	<u>56 711</u> 45 450	<u>59 345</u> 45 450	<u>51 000</u> 45 450
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 869</u> 45 075	<u>56 397</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>51 803</u> 45 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 813</u> 46 005	<u>57 359</u> 46 856	<u>61 138</u> 46 856	<u>57 359</u> 46 856	<u>58 432</u> 46 856	<u>61 138</u> 46 856	<u>52 765</u> 46 856
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 300</u> 46 484	<u>57 855</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>53 261</u> 47 344
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 869</u> 45 075	<u>56 397</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>51 803</u> 45 909
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 336</u> 45 535	<u>56 873</u> 46 378	<u>60 653</u> 46 378	<u>56 873</u> 46 378	<u>57 946</u> 46 378	<u>60 653</u> 46 378	<u>52 279</u> 46 378
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 300</u> 46 484	<u>57 855</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>53 261</u> 47 344
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 797</u> 46 973	<u>58 361</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>53 767</u> 47 842



					-	-	-	-	-	-
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>59 826</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>54 291</u> 45 564	<u>51 267</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>60 319</u> 46 049	<u>57 612</u> 46 049	<u>56 539</u> 46 049	<u>54 783</u> 46 049	<u>51 760</u> 46 049	<u>57 612</u> 46 049
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>61 336</u> 47 050	<u>58 629</u> 47 050	<u>57 556</u> 47 050	<u>55 800</u> 47 050	<u>52 777</u> 47 050	<u>58 629</u> 47 050
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>61 861</u> 47 567	<u>59 154</u> 47 567	<u>58 081</u> 47 567	<u>56 326</u> 47 567	<u>53 302</u> 47 567	<u>59 154</u> 47 567
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>59 345</u> 45 450	<u>56 711</u> 45 450	<u>55 443</u> 45 450	<u>53 775</u> 45 450	<u>50 903</u> 45 450	<u>56 711</u> 45 450
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>60 177</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>54 642</u> 45 909	<u>51 618</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>61 138</u> 46 856	<u>58 432</u> 46 856	<u>57 359</u> 46 856	<u>55 603</u> 46 856	<u>52 580</u> 46 856	<u>58 432</u> 46 856
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>61 634</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>56 099</u> 47 344	<u>53 076</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>60 177</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>54 642</u> 45 909	<u>51 618</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>60 653</u> 46 378	<u>57 946</u> 46 378	<u>56 873</u> 46 378	<u>55 118</u> 46 378	<u>52 094</u> 46 378	<u>57 946</u> 46 378
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>61 634</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>56 099</u> 47 344	<u>53 076</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>62 141</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>56 606</u> 47 842	<u>53 582</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842

						-	-	-	-	-	-
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 797</u> 46 973	<u>58 361</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>53 767</u> 47 842
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 305</u> 47 473	<u>58 878</u> 48 351	<u>62 658</u> 48 351	<u>58 878</u> 48 351	<u>59 951</u> 48 351	<u>62 658</u> 48 351	<u>54 284</u> 48 351
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>51 354</u> 48 505	<u>59 946</u> 49 402	<u>63 726</u> 49 402	<u>59 946</u> 49 402	<u>61 019</u> 49 402	<u>63 726</u> 49 402	<u>55 352</u> 49 402
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 895</u> 49 038	<u>60 498</u> 49 945	<u>64 277</u> 49 945	<u>60 498</u> 49 945	<u>61 571</u> 49 945	<u>64 277</u> 49 945	<u>55 904</u> 49 945
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>51 301</u> 48 310	<u>60 061</u> 49 995	<u>63 962</u> 49 995	<u>60 061</u> 49 995	<u>61 329</u> 49 995	<u>63 962</u> 49 995	<u>55 618</u> 49 995
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 651</u> 48 798	<u>61 062</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>56 468</u> 50 500
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 673</u> 49 804	<u>62 120</u> 51 541	<u>65 899</u> 51 541	<u>62 120</u> 51 541	<u>63 192</u> 51 541	<u>65 899</u> 51 541	<u>57 526</u> 51 541
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>53 200</u> 50 322	<u>62 665</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>58 071</u> 52 078
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 651</u> 48 798	<u>61 062</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>56 468</u> 50 500
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 157</u> 49 295	<u>61 585</u> 51 015	<u>65 365</u> 51 015	<u>61 585</u> 51 015	<u>62 658</u> 51 015	<u>65 365</u> 51 015	<u>56 991</u> 51 015
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>53 200</u> 50 322	<u>62 665</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>58 071</u> 52 078
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 738</u> 50 852	<u>63 222</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>58 628</u> 52 626

					-	-	-	-	-	-
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>62 141</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>56 606</u> 47 842	<u>53 582</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>62 658</u> 48 351	<u>59 951</u> 48 351	<u>58 878</u> 48 351	<u>57 123</u> 48 351	<u>54 099</u> 48 351	<u>59 951</u> 48 351
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>63 726</u> 49 402	<u>61 019</u> 49 402	<u>59 946</u> 49 402	<u>58 191</u> 49 402	<u>55 167</u> 49 402	<u>61 019</u> 49 402
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>64 277</u> 49 945	<u>61 571</u> 49 945	<u>60 498</u> 49 945	<u>58 742</u> 49 945	<u>55 719</u> 49 945	<u>61 571</u> 49 945
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>63 962</u> 49 995	<u>61 329</u> 49 995	<u>60 061</u> 49 995	<u>58 393</u> 49 995	<u>55 521</u> 49 995	<u>61 329</u> 49 995
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>64 841</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>59 306</u> 50 500	<u>56 282</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>65 899</u> 51 541	<u>63 192</u> 51 541	<u>62 120</u> 51 541	<u>60 364</u> 51 541	<u>57 340</u> 51 541	<u>63 192</u> 51 541
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>66 444</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>60 909</u> 52 078	<u>57 886</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>64 841</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>59 306</u> 50 500	<u>56 282</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>65 365</u> 51 015	<u>62 658</u> 51 015	<u>61 585</u> 51 015	<u>59 830</u> 51 015	<u>56 806</u> 51 015	<u>62 658</u> 51 015
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>66 444</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>60 909</u> 52 078	<u>57 886</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>67 001</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>61 466</u> 52 626	<u>58 443</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626

						-	-	-	-	-	-
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>53 738</u> 50 852	<u>63 222</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>58 628</u> 52 626
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>54 288</u> 51 393	<u>63 791</u> 53 186	<u>67 570</u> 53 186	<u>63 791</u> 53 186	<u>64 864</u> 53 186	<u>67 570</u> 53 186	<u>59 197</u> 53 186
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>55 423</u> 52 510	<u>64 965</u> 54 342	<u>68 745</u> 54 342	<u>64 965</u> 54 342	<u>66 038</u> 54 342	<u>68 745</u> 54 342	<u>60 372</u> 54 342
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>56 009</u> 53 087	<u>65 572</u> 54 940	<u>69 352</u> 54 940	<u>65 572</u> 54 940	<u>66 645</u> 54 940	<u>69 352</u> 54 940	<u>60 978</u> 54 940

**212-102.**

						-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 361</u> 22 778	<u>30 865</u> 21 259	<u>34 766</u> 21 259	<u>30 865</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259	<u>34 766</u> 21 259	<u>26 422</u> 21 259
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 518</u> 23 916	<u>31 944</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 827</u> 25 205	<u>33 759</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893

					-	-	-	-	-	-
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>67 001</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>61 466</u> 52 626	<u>58 443</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>67 570</u> 53 186	<u>64 864</u> 53 186	<u>63 791</u> 53 186	<u>62 035</u> 53 186	<u>59 011</u> 53 186	<u>64 864</u> 53 186
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>68 745</u> 54 342	<u>66 038</u> 54 342	<u>64 965</u> 54 342	<u>63 210</u> 54 342	<u>60 186</u> 54 342	<u>66 038</u> 54 342
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>69 352</u> 54 940	<u>66 645</u> 54 940	<u>65 572</u> 54 940	<u>63 817</u> 54 940	<u>60 793</u> 54 940	<u>66 645</u> 54 940

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 766</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259	<u>30 865</u> 21 259	<u>29 197</u> 21 259	<u>26 324</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 846</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 277</u> 22 321	<u>27 404</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 660</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>32 091</u> 24 107	<u>29 218</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893

						-	-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 095</u> 29 406	<u>37 387</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>32 945</u> 27 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 285</u> 31 561	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 758</u> 33 011	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 373</u> 35 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 389</u> 36 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 857</u> 39 014	<u>47 366</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>42 923</u> 37 500
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 592</u> 23 005	<u>31 081</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>26 638</u> 21 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 761</u> 24 156	<u>32 171</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 083</u> 25 457	<u>34 004</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 394</u> 29 700	<u>37 669</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>33 226</u> 27 955

					-	-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>41 289</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>35 719</u> 27 679	<u>32 847</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>51 267</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>45 698</u> 37 500	<u>42 826</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 982</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>29 413</u> 21 471	<u>26 540</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 073</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 503</u> 22 545	<u>27 631</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 905</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>32 336</u> 24 348	<u>29 463</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 570</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>36 001</u> 27 955	<u>33 128</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955

					,	.	-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 606</u> 31 877	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 094</u> 33 341	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 734</u> 35 940	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 761</u> 36 950	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 253</u> 39 404	<u>47 747</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>43 304</u> 37 875

**212-103.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

**212-2.****212-201.**

					,	.	
--	--	--	--	--	---	---	--





212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612



					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 646</u> 19 268	<u>29 232</u> 19 268	<u>28 070</u> 19 268	<u>26 541</u> 19 268	<u>23 908</u> 19 268	<u>29 232</u> 19 268
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 977</u> 20 578	<u>30 563</u> 20 578	<u>29 401</u> 20 578	<u>27 872</u> 20 578	<u>25 239</u> 20 578	<u>30 563</u> 20 578
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>35 068</u> 22 636	<u>32 654</u> 22 636	<u>31 492</u> 22 636	<u>29 963</u> 22 636	<u>27 330</u> 22 636	<u>32 654</u> 22 636

						-	-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 817</u> 25 223	<u>32 987</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107	<u>28 914</u> 24 107
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 099</u> 26 484	<u>34 211</u> 25 313	<u>37 788</u> 25 313	<u>34 211</u> 25 313	<u>35 374</u> 25 313	<u>37 788</u> 25 313	<u>30 139</u> 25 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 789</u> 29 133	<u>36 783</u> 27 844	<u>40 359</u> 27 844	<u>36 783</u> 27 844	<u>37 945</u> 27 844	<u>40 359</u> 27 844	<u>32 710</u> 27 844
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 164</u> 32 454	<u>40 008</u> 31 018	<u>43 584</u> 31 018	<u>40 008</u> 31 018	<u>41 170</u> 31 018	<u>43 584</u> 31 018	<u>35 935</u> 31 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 812</u> 34 077	<u>41 584</u> 32 569	<u>45 160</u> 32 569	<u>41 584</u> 32 569	<u>42 746</u> 32 569	<u>45 160</u> 32 569	<u>37 511</u> 32 569
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 543</u> 35 781	<u>43 238</u> 34 197	<u>46 815</u> 34 197	<u>43 238</u> 34 197	<u>44 401</u> 34 197	<u>46 815</u> 34 197	<u>39 166</u> 34 197
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 179</u> 39 359	<u>46 713</u> 37 617	<u>50 289</u> 37 617	<u>46 713</u> 37 617	<u>47 875</u> 37 617	<u>50 289</u> 37 617	<u>42 640</u> 37 617
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 883</u> 24 194	<u>35 533</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 280</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>28 556</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>28 112</u> 25 404	<u>39 447</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 194</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>32 471</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 403</u> 26 674	<u>40 285</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 032</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>33 308</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 758</u> 28 007	<u>41 682</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 429</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>34 705</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 042</u> 29 271	<u>42 524</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 271</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>35 547</u> 30 701

					-	-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 563</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>31 458</u> 24 107	<u>28 825</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 788</u> 25 313	<u>35 374</u> 25 313	<u>34 211</u> 25 313	<u>32 682</u> 25 313	<u>30 049</u> 25 313	<u>35 374</u> 25 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 359</u> 27 844	<u>37 945</u> 27 844	<u>36 783</u> 27 844	<u>35 254</u> 27 844	<u>32 621</u> 27 844	<u>37 945</u> 27 844
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>43 584</u> 31 018	<u>41 170</u> 31 018	<u>40 008</u> 31 018	<u>38 479</u> 31 018	<u>35 846</u> 31 018	<u>41 170</u> 31 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>45 160</u> 32 569	<u>42 746</u> 32 569	<u>41 584</u> 32 569	<u>40 055</u> 32 569	<u>37 422</u> 32 569	<u>42 746</u> 32 569
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>46 815</u> 34 197	<u>44 401</u> 34 197	<u>43 238</u> 34 197	<u>41 709</u> 34 197	<u>39 076</u> 34 197	<u>44 401</u> 34 197
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>50 289</u> 37 617	<u>47 875</u> 37 617	<u>46 713</u> 37 617	<u>45 184</u> 37 617	<u>42 551</u> 37 617	<u>47 875</u> 37 617
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 031</u> 23 847	<u>32 043</u> 23 847	<u>28 902</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>39 945</u> 27 685	<u>35 958</u> 27 685	<u>32 816</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>40 783</u> 28 506	<u>36 795</u> 28 506	<u>33 654</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 180</u> 29 875	<u>38 192</u> 29 875	<u>35 051</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 022</u> 30 701	<u>39 035</u> 30 701	<u>35 893</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701



					-	-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 483</u> 16 447	<u>24 495</u> 16 447	<u>21 354</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

					-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409



						-	-	-	-	-	-
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 692</u> 22 191	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 458</u> 24 575	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 802</u> 37 322	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 492</u> 34 451	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

					-	-	-	-	-	-
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-501.**

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 159</u> 27 025	<u>29 490</u> 27 025	<u>30 201</u> 27 025	<u>29 490</u> 27 025	<u>29 571</u> 27 025	<u>30 201</u> 27 025	<u>28 533</u> 27 025
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 867</u> 26 738	<u>29 198</u> 26 738	<u>29 909</u> 26 738	<u>29 198</u> 26 738	<u>29 279</u> 26 738	<u>29 909</u> 26 738	<u>28 241</u> 26 738
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 586</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>27 960</u> 26 462
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 586</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>27 960</u> 26 462
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 900</u> 28 739	<u>31 231</u> 28 739	<u>31 942</u> 28 739	<u>31 231</u> 28 739	<u>31 312</u> 28 739	<u>31 942</u> 28 739	<u>30 274</u> 28 739
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 581</u> 28 425	<u>30 912</u> 28 425	<u>31 623</u> 28 425	<u>30 912</u> 28 425	<u>30 994</u> 28 425	<u>31 623</u> 28 425	<u>29 955</u> 28 425
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0207	, II		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 927</u> 27 025	<u>29 571</u> 27 025	<u>29 490</u> 27 025	<u>29 124</u> 27 025	<u>28 494</u> 27 025	<u>29 571</u> 27 025
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 635</u> 26 738	<u>29 279</u> 26 738	<u>29 198</u> 26 738	<u>28 832</u> 26 738	<u>28 202</u> 26 738	<u>29 279</u> 26 738
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 354</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>28 552</u> 26 462	<u>27 922</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 354</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>28 552</u> 26 462	<u>27 922</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>31 668</u> 28 739	<u>31 312</u> 28 739	<u>31 231</u> 28 739	<u>30 865</u> 28 739	<u>30 235</u> 28 739	<u>31 312</u> 28 739
212-501-0202	, II		1	1000	<u>31 349</u> 28 425	<u>30 994</u> 28 425	<u>30 912</u> 28 425	<u>30 547</u> 28 425	<u>29 917</u> 28 425	<u>30 994</u> 28 425
212-501-0203	, I		1	1000	<u>31 044</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 241</u> 28 125	<u>29 611</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125
212-501-0204	, II		1	1000	<u>31 044</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 241</u> 28 125	<u>29 611</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125
212-501-0206	, I		1	1000	<u>31 044</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 241</u> 28 125	<u>29 611</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 044</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 241</u> 28 125	<u>29 611</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125

						-	-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	I		1	1000	<u>31 761</u> 30 571	<u>33 092</u> 30 571	<u>33 803</u> 30 571	<u>33 092</u> 30 571	<u>33 173</u> 30 571	<u>33 803</u> 30 571	<u>32 135</u> 30 571
212-501-0302	II		1	1000	<u>30 566</u> 29 395	<u>31 897</u> 29 395	<u>32 609</u> 29 395	<u>31 897</u> 29 395	<u>31 979</u> 29 395	<u>32 609</u> 29 395	<u>30 940</u> 29 395
212-501-0304	II		1	1000	<u>29 965</u> 28 803	<u>31 296</u> 28 803	<u>32 007</u> 28 803	<u>31 296</u> 28 803	<u>31 377</u> 28 803	<u>32 007</u> 28 803	<u>30 338</u> 28 803
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 546</u> 24 454	<u>26 877</u> 24 454	<u>27 588</u> 24 454	<u>26 877</u> 24 454	<u>26 958</u> 24 454	<u>27 588</u> 24 454	<u>25 920</u> 24 454
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 396</u> 24 306	<u>26 727</u> 24 306	<u>27 438</u> 24 306	<u>26 727</u> 24 306	<u>26 808</u> 24 306	<u>27 438</u> 24 306	<u>25 770</u> 24 306
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 902</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>26 276</u> 24 804
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>25 902</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>26 276</u> 24 804

					-	-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 529</u> 30 571	<u>33 173</u> 30 571	<u>33 092</u> 30 571	<u>32 726</u> 30 571	<u>32 096</u> 30 571	<u>33 173</u> 30 571
212-501-0302	, II		1	1000	<u>32 334</u> 29 395	<u>31 979</u> 29 395	<u>31 897</u> 29 395	<u>31 532</u> 29 395	<u>30 902</u> 29 395	<u>31 979</u> 29 395
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 732</u> 28 803	<u>31 377</u> 28 803	<u>31 296</u> 28 803	<u>30 930</u> 28 803	<u>30 300</u> 28 803	<u>31 377</u> 28 803
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 314</u> 24 454	<u>26 958</u> 24 454	<u>26 877</u> 24 454	<u>26 511</u> 24 454	<u>25 881</u> 24 454	<u>26 958</u> 24 454
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 164</u> 24 306	<u>26 808</u> 24 306	<u>26 727</u> 24 306	<u>26 361</u> 24 306	<u>25 731</u> 24 306	<u>26 808</u> 24 306
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 670</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>26 868</u> 24 804	<u>26 238</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>27 670</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>26 868</u> 24 804	<u>26 238</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804

**212-502.**

						-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 827</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 869</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 239</u> 27 683	<u>30 869</u> 27 683	<u>29 201</u> 27 683
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 850</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 892</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 262</u> 25 737	<u>28 892</u> 25 737	<u>27 224</u> 25 737
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 596</u> 25 488	<u>27 927</u> 25 488	<u>28 639</u> 25 488	<u>27 927</u> 25 488	<u>28 009</u> 25 488	<u>28 639</u> 25 488	<u>26 970</u> 25 488

**212-503.**

-

						-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 317</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>38 360</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>38 360</u> 35 055	<u>36 691</u> 35 055
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 948</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 990</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 990</u> 33 707	<u>35 321</u> 33 707
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 630</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>35 672</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>35 672</u> 32 411	<u>34 004</u> 32 411

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>31 044</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 241</u> 28 125	<u>29 611</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125
212-502-0102	, II		1	1000	<u>30 595</u> 27 683	<u>30 239</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>29 792</u> 27 683	<u>29 162</u> 27 683	<u>30 239</u> 27 683
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 618</u> 25 737	<u>28 262</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>27 815</u> 25 737	<u>27 185</u> 25 737	<u>28 262</u> 25 737
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 364</u> 25 488	<u>28 009</u> 25 488	<u>27 927</u> 25 488	<u>27 562</u> 25 488	<u>26 932</u> 25 488	<u>28 009</u> 25 488

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>37 811</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>37 283</u> 35 055	<u>36 653</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055
212-503-0102	-15		1	1000	<u>36 441</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>35 913</u> 33 707	<u>35 283</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707
212-503-0103	-20		1	1000	<u>35 124</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>34 596</u> 32 411	<u>33 966</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411



**212-6.**  
**212-601.**

,  
-

						-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 246}{17\ 294}$						

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

						-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{83\ 403}{76\ 709}$						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{84\ 455}{77\ 729}$						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{86\ 329}{79\ 546}$						

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						



					-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>89 938</u> 77 650	<u>88 728</u> 69 468	<u>83 944</u> 69 468	<u>79 725</u> 69 468	<u>76 669</u> 69 468	<u>88 728</u> 69 468
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>117 562</u> 104 436	<u>116 352</u> 96 254	<u>111 568</u> 96 254	<u>107 349</u> 96 254	<u>104 294</u> 96 254	<u>116 352</u> 96 254
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>120 324</u> 107 114	<u>119 115</u> 98 932	<u>114 331</u> 98 932	<u>110 112</u> 98 932	<u>107 056</u> 98 932	<u>119 115</u> 98 932
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>128 611</u> 115 150	<u>127 402</u> 106 968	<u>122 618</u> 106 968	<u>118 399</u> 106 968	<u>115 343</u> 106 968	<u>127 402</u> 106 968
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>131 374</u> 117 828	<u>130 164</u> 109 647	<u>125 380</u> 109 647	<u>121 161</u> 109 647	<u>118 106</u> 109 647	<u>130 164</u> 109 647
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>133 215</u> 119 614	<u>132 006</u> 111 432	<u>127 222</u> 111 432	<u>123 003</u> 111 432	<u>119 947</u> 111 432	<u>132 006</u> 111 432
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>93 633</u> 84 125	<u>90 448</u> 84 125	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								

						-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>101 907</u> 93 819						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>103 623</u> 95 483						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>106 090</u> 97 875						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>106 460</u> 100 211						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>109 116</u> 102 786	<u>118 096</u> 102 786	<u>117 592</u> 111 005	<u>119 770</u> 102 786	<u>124 607</u> 102 786	<u>118 304</u> 111 695	<u>112 092</u> 102 786
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>111 850</u> 105 438						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>112 762</u> 106 321						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>113 674</u> 107 205						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>156 077</u> 148 321	<u>165 057</u> 148 321	<u>164 553</u> 156 540	<u>166 731</u> 148 321	<u>171 568</u> 148 321	<u>165 265</u> 157 231	<u>159 053</u> 148 321
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>163 443</u> 155 464	<u>172 423</u> 155 464	<u>171 919</u> 163 683	<u>174 098</u> 155 464	<u>178 935</u> 155 464	<u>172 631</u> 164 374	<u>166 420</u> 155 464

					-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>125 924</u> 111 695	<u>124 607</u> 102 786	<u>119 398</u> 102 786	<u>114 804</u> 102 786	<u>111 477</u> 102 786	<u>124 607</u> 102 786
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>172 885</u> 157 231	<u>171 568</u> 148 321	<u>166 359</u> 148 321	<u>161 765</u> 148 321	<u>158 438</u> 148 321	<u>171 568</u> 148 321
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>180 252</u> 164 374	<u>178 935</u> 155 464	<u>173 726</u> 155 464	<u>169 132</u> 155 464	<u>165 804</u> 155 464	<u>178 935</u> 155 464

						-	-	-	-	-	-
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>173 572</u> 165 286	<u>182 552</u> 165 286	<u>182 048</u> 173 505	<u>184 227</u> 165 286	<u>189 064</u> 165 286	<u>182 760</u> 174 195	<u>176 549</u> 165 286
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>178 176</u> 169 750	<u>187 156</u> 169 750	<u>186 652</u> 177 969	<u>188 831</u> 169 750	<u>193 668</u> 169 750	<u>187 364</u> 178 659	<u>181 153</u> 169 750
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>182 780</u> 174 214	<u>191 760</u> 174 214	<u>191 256</u> 182 433	<u>193 435</u> 174 214	<u>198 272</u> 174 214	<u>191 968</u> 183 124	<u>185 757</u> 174 214

**213-102.**

						-	-	-	-	-	-
213-102-0100	250 120 65 379-2015	1000 .									
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>75 997</u> 69 620	<u>84 697</u> 69 620	<u>92 327</u> 86 306	<u>86 482</u> 69 620	<u>91 641</u> 69 620	<u>91 118</u> 85 134	<u>78 294</u> 69 620
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>78 059</u> 71 620	<u>86 759</u> 71 620	<u>94 390</u> 88 306	<u>88 545</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620	<u>93 181</u> 87 134	<u>80 356</u> 71 620
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>78 059</u> 71 620	<u>86 759</u> 71 620	<u>94 390</u> 88 306	<u>88 545</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620	<u>93 181</u> 87 134	<u>80 356</u> 71 620
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>87 397</u> 79 464	<u>98 683</u> 79 464	<u>108 583</u> 101 111	<u>101 000</u> 79 464	<u>107 693</u> 79 464	<u>107 014</u> 99 590	<u>90 377</u> 79 464

					-	-	-	-	-	-
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>190 381</u> 174 195	<u>189 064</u> 165 286	<u>183 854</u> 165 286	<u>179 261</u> 165 286	<u>175 933</u> 165 286	<u>189 064</u> 165 286
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>194 985</u> 178 659	<u>193 668</u> 169 750	<u>188 458</u> 169 750	<u>183 865</u> 169 750	<u>180 537</u> 169 750	<u>193 668</u> 169 750
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>199 589</u> 183 124	<u>198 272</u> 174 214	<u>193 062</u> 174 214	<u>188 469</u> 174 214	<u>185 141</u> 174 214	<u>198 272</u> 174 214

					-	-	-	-	-	-
213-102-0100	250 120 65 379-2015	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>99 704</u> 85 134	<u>91 641</u> 69 620	<u>86 086</u> 69 620	<u>81 186</u> 69 620	<u>77 637</u> 69 620	<u>91 641</u> 69 620
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>101 766</u> 87 134	<u>93 704</u> 71 620	<u>88 148</u> 71 620	<u>83 249</u> 71 620	<u>79 700</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>101 766</u> 87 134	<u>93 704</u> 71 620	<u>88 148</u> 71 620	<u>83 249</u> 71 620	<u>79 700</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>118 152</u> 99 590	<u>107 693</u> 79 464	<u>100 485</u> 79 464	<u>94 129</u> 79 464	<u>89 525</u> 79 464	<u>107 693</u> 79 464



						-	-	-	-	-	-
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>90 159</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>111 345</u> 103 790	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>109 776</u> 102 269	<u>93 139</u> 82 143
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>90 159</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>111 345</u> 103 790	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>109 776</u> 102 269	<u>93 139</u> 82 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>90 159</u> 82 143						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>155 536</u> 145 536	<u>166 823</u> 145 536	<u>176 722</u> 167 183	<u>169 140</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536	<u>175 153</u> 165 661	<u>158 516</u> 145 536
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>155 536</u> 145 536	<u>166 823</u> 145 536	<u>176 722</u> 167 183	<u>169 140</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536	<u>175 153</u> 165 661	<u>158 516</u> 145 536
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>190 527</u> 179 464	<u>201 813</u> 179 464	<u>211 713</u> 201 111	<u>204 130</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464	<u>210 144</u> 199 590	<u>193 507</u> 179 464
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>190 527</u> 179 464	<u>201 813</u> 179 464	<u>211 713</u> 201 111	<u>204 130</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464	<u>210 144</u> 199 590	<u>193 507</u> 179 464

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				

					-	-	-	-	-	-
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>120 914</u> 102 269	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>120 914</u> 102 269	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>186 291</u> 165 661	<u>175 832</u> 145 536	<u>168 625</u> 145 536	<u>162 269</u> 145 536	<u>157 665</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>186 291</u> 165 661	<u>175 832</u> 145 536	<u>168 625</u> 145 536	<u>162 269</u> 145 536	<u>157 665</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>221 282</u> 199 590	<u>210 823</u> 179 464	<u>203 615</u> 179 464	<u>197 259</u> 179 464	<u>192 655</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>221 282</u> 199 590	<u>210 823</u> 179 464	<u>203 615</u> 179 464	<u>197 259</u> 179 464	<u>192 655</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464



					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 562</u> 32 717	<u>37 744</u> 29 911	<u>35 133</u> 29 911	<u>33 663</u> 29 911	<u>32 598</u> 29 911	<u>37 315</u> 29 911
213-301-0200	21520-89	3								

						-	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 329</u> 21 202						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 446</u> 21 202						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 301</u> 21 202						
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>21 574</u> 20 436						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>21 617</u> 20 436						

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362

				,	-	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

8.04-08-2023

130

**213-307.**

					,	
						.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>107 579</u>	102 193
213-307-0102		3	1	2400	<u>119 143</u>	113 461

**213-309.**

					,	
						.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u>	32 589

**22.**

**221.**

**221-1.**

**221-101.**

					,	
221-101-0100	19804-2012					

**221-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>49 811</u> 46 516	<u>55 482</u> 46 516	<u>60 167</u> 57 315	<u>56 646</u> 46 516	<u>63 243</u> 46 516	<u>59 375</u> 56 532	<u>51 308</u> 46 516	

**221-104.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>63 010</u> 59 508	<u>68 787</u> 59 508	<u>73 821</u> 70 767	<u>69 973</u> 59 508	<u>76 693</u> 59 508	<u>72 995</u> 69 951	<u>64 535</u> 59 508	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>70 332</u> 67 289	<u>76 168</u> 67 289	<u>100 282</u> 67 289	<u>77 285</u> 67 289	<u>83 593</u> 67 289	<u>97 302</u> 67 289	<u>71 866</u> 67 289	

**222.****222-1.**



					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>67 596</u> 46 516	<u>62 062</u> 46 516	<u>56 388</u> 46 516	<u>53 194</u> 46 516	<u>50 880</u> 46 516	<u>55 050</u> 52 259

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>81 128</u> 59 508	<u>75 490</u> 59 508	<u>69 710</u> 59 508	<u>66 456</u> 59 508	<u>64 099</u> 59 508	<u>68 486</u> 65 495
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>87 765</u> 67 289	<u>82 461</u> 67 289	<u>77 037</u> 67 289	<u>73 799</u> 67 289	<u>71 643</u> 67 289	<u>81 567</u> 67 289

**222-101.**

						-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>156 067</u> 151 491	<u>161 782</u> 151 491	<u>166 862</u> 162 728	<u>162 955</u> 151 491	<u>169 603</u> 151 491	<u>166 037</u> 161 913	<u>157 576</u> 151 491
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 680</u> 112 915	<u>130 128</u> 112 915	<u>128 273</u> 123 972	<u>132 324</u> 112 915	<u>145 339</u> 112 915	<u>127 461</u> 123 170	<u>121 255</u> 112 915
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 524</u> 115 724	<u>132 971</u> 115 724	<u>131 116</u> 126 781	<u>135 167</u> 115 724	<u>148 182</u> 115 724	<u>130 304</u> 125 979	<u>124 099</u> 115 724
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>102 385</u> 99 335	<u>109 166</u> 99 335	<u>108 155</u> 105 358	<u>110 362</u> 99 335	<u>117 451</u> 99 335	<u>107 713</u> 104 922	<u>104 333</u> 99 335
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>99 094</u> 96 083	<u>105 874</u> 96 083	<u>104 863</u> 102 106	<u>107 070</u> 96 083	<u>114 160</u> 96 083	<u>104 422</u> 101 669	<u>101 041</u> 96 083
222-101-0300		3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>173 990</u> 151 491	<u>168 412</u> 151 491	<u>162 694</u> 151 491	<u>159 476</u> 151 491	<u>157 145</u> 151 491	<u>161 537</u> 157 467
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>153 704</u> 112 915	<u>143 069</u> 112 915	<u>131 836</u> 112 915	<u>125 293</u> 112 915	<u>121 126</u> 112 915	<u>123 033</u> 118 795
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>156 547</u> 115 724	<u>145 912</u> 115 724	<u>134 679</u> 115 724	<u>128 137</u> 115 724	<u>123 969</u> 115 724	<u>125 877</u> 121 604
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>122 008</u> 99 335	<u>116 215</u> 99 335	<u>110 096</u> 99 335	<u>106 532</u> 99 335	<u>104 262</u> 99 335	<u>105 301</u> 102 538
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>118 716</u> 96 083	<u>112 923</u> 96 083	<u>106 805</u> 96 083	<u>103 241</u> 96 083	<u>100 971</u> 96 083	<u>102 010</u> 99 286
222-101-0300		3								

						-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>117 292</u> 112 531	<u>129 739</u> 112 531	<u>127 884</u> 123 587	<u>131 935</u> 112 531	<u>144 950</u> 112 531	<u>127 072</u> 122 786	<u>120 867</u> 112 531
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 704</u> 115 902	<u>133 151</u> 115 902	<u>131 296</u> 126 959	<u>135 347</u> 115 902	<u>148 362</u> 115 902	<u>130 484</u> 126 157	<u>124 279</u> 115 902
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>106 503</u> 103 391	<u>113 334</u> 103 391	<u>112 316</u> 109 459	<u>114 539</u> 103 391	<u>121 682</u> 103 391	<u>111 871</u> 109 019	<u>108 465</u> 103 391
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>95 500</u> 92 532	<u>102 281</u> 92 532	<u>101 270</u> 98 555	<u>103 477</u> 92 532	<u>110 566</u> 92 532	<u>100 828</u> 98 118	<u>97 448</u> 92 532
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 853</u> 106 182	<u>123 250</u> 106 182	<u>121 402</u> 117 194	<u>125 437</u> 106 182	<u>138 399</u> 106 182	<u>120 594</u> 116 396	<u>114 414</u> 106 182

					-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>153 315</u> 112 531	<u>142 680</u> 112 531	<u>131 447</u> 112 531	<u>124 905</u> 112 531	<u>120 737</u> 112 531	<u>122 645</u> 118 410
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>156 727</u> 115 902	<u>146 092</u> 115 902	<u>134 859</u> 115 902	<u>128 317</u> 115 902	<u>124 149</u> 115 902	<u>126 057</u> 121 782
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>126 272</u> 103 391	<u>120 436</u> 103 391	<u>114 272</u> 103 391	<u>110 681</u> 103 391	<u>108 394</u> 103 391	<u>109 441</u> 106 618
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>115 123</u> 92 532	<u>109 330</u> 92 532	<u>103 211</u> 92 532	<u>99 647</u> 92 532	<u>97 377</u> 92 532	<u>98 416</u> 95 735
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>146 730</u> 106 182	<u>136 138</u> 106 182	<u>124 951</u> 106 182	<u>118 435</u> 106 182	<u>114 285</u> 106 182	<u>116 184</u> 112 038

						-	-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>92 770</u> 89 697	<u>100 056</u> 89 697	<u>98 970</u> 96 169	<u>101 342</u> 89 697	<u>108 960</u> 89 697	<u>98 495</u> 95 700	<u>94 862</u> 89 697
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 444</u> 91 269	<u>102 034</u> 91 269	<u>100 902</u> 98 011	<u>103 373</u> 91 269	<u>111 309</u> 91 269	<u>100 408</u> 97 522	<u>96 624</u> 91 269
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 161</u> 163 634	<u>182 165</u> 163 634	<u>180 226</u> 175 185	<u>184 459</u> 163 634	<u>198 056</u> 163 634	<u>179 379</u> 174 348	<u>172 896</u> 163 634

**222-102.**

						-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>113 857</u> 89 697	<u>107 631</u> 89 697	<u>101 056</u> 89 697	<u>97 226</u> 89 697	<u>94 787</u> 89 697	<u>95 903</u> 93 139
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>116 409</u> 91 269	<u>109 924</u> 91 269	<u>103 075</u> 91 269	<u>99 086</u> 91 269	<u>96 545</u> 91 269	<u>97 708</u> 94 854
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>206 795</u> 163 634	<u>195 684</u> 163 634	<u>183 949</u> 163 634	<u>177 114</u> 163 634	<u>172 760</u> 163 634	<u>174 753</u> 169 777

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								

						-	-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>130 675</u> 126 375	<u>136 443</u> 126 375	<u>141 428</u> 137 576	<u>137 627</u> 126 375	<u>144 337</u> 126 375	<u>140 606</u> 136 764	<u>132 198</u> 126 375
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>122 962</u> 118 819	<u>128 594</u> 118 819	<u>133 846</u> 130 135	<u>129 750</u> 118 819	<u>136 301</u> 118 819	<u>133 016</u> 129 315	<u>124 449</u> 118 819
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 343</u> 129 011	<u>139 111</u> 129 011	<u>141 390</u> 137 539	<u>140 295</u> 129 011	<u>147 005</u> 129 011	<u>140 572</u> 136 730	<u>134 866</u> 129 011
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>143 066</u> 138 623	<u>148 827</u> 138 623	<u>153 827</u> 149 831	<u>150 010</u> 138 623	<u>156 712</u> 138 623	<u>153 005</u> 149 018	<u>144 587</u> 138 623
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>149 456</u> 144 929	<u>155 233</u> 144 929	<u>160 210</u> 156 131	<u>156 419</u> 144 929	<u>163 140</u> 144 929	<u>159 388</u> 155 319	<u>150 981</u> 144 929
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>208 976</u> 203 747	<u>214 747</u> 203 747	<u>219 771</u> 214 990	<u>215 931</u> 203 747	<u>222 643</u> 203 747	<u>218 947</u> 214 174	<u>210 500</u> 203 747
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>167 585</u> 162 842	<u>173 365</u> 162 842	<u>178 337</u> 174 043	<u>174 551</u> 162 842	<u>181 274</u> 162 842	<u>177 515</u> 173 231	<u>169 111</u> 162 842
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>183 385</u> 178 479	<u>189 114</u> 178 479	<u>194 112</u> 189 650	<u>190 290</u> 178 479	<u>196 954</u> 178 479	<u>193 292</u> 188 840	<u>184 898</u> 178 479
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 362</u> 113 312						

222-2.

,



					-	-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>148 764</u> 126 375	<u>143 135</u> 126 375	<u>137 364</u> 126 375	<u>134 115</u> 126 375	<u>131 762</u> 126 375	<u>136 120</u> 132 331
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>140 624</u> 118 819	<u>135 128</u> 118 819	<u>129 493</u> 118 819	<u>126 321</u> 118 819	<u>124 024</u> 118 819	<u>128 484</u> 124 837
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>151 433</u> 129 011	<u>145 803</u> 129 011	<u>140 032</u> 129 011	<u>136 783</u> 129 011	<u>134 430</u> 129 011	<u>136 107</u> 132 318
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>161 134</u> 138 623	<u>155 511</u> 138 623	<u>149 747</u> 138 623	<u>146 503</u> 138 623	<u>144 152</u> 138 623	<u>148 517</u> 144 583
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>167 574</u> 144 929	<u>161 936</u> 144 929	<u>156 156</u> 144 929	<u>152 902</u> 144 929	<u>150 545</u> 144 929	<u>154 902</u> 150 886
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>227 073</u> 203 747	<u>221 441</u> 203 747	<u>215 668</u> 203 747	<u>212 418</u> 203 747	<u>210 064</u> 203 747	<u>214 444</u> 209 726
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>185 711</u> 162 842	<u>180 070</u> 162 842	<u>174 288</u> 162 842	<u>171 033</u> 162 842	<u>168 675</u> 162 842	<u>173 030</u> 168 799
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>201 352</u> 178 479	<u>195 761</u> 178 479	<u>190 029</u> 178 479	<u>186 803</u> 178 479	<u>184 466</u> 178 479	<u>188 819</u> 184 420
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

**222-202.**

						-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>257 199</u> 251 366	<u>263 036</u> 251 366	<u>268 186</u> 262 805	<u>264 234</u> 251 366	<u>271 024</u> 251 366	<u>267 346</u> 261 975	<u>258 740</u> 251 366

**222-203.**

						-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 683</u> 4 573	<u>4 799</u> 4 573	<u>4 899</u> 4 797	<u>4 822</u> 4 573	<u>4 956</u> 4 573	<u>4 882</u> 4 781	<u>4 714</u> 4 573
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>4 866</u> 4 758	<u>4 969</u> 4 758	<u>5 060</u> 4 961	<u>4 991</u> 4 758	<u>5 111</u> 4 758	<u>5 045</u> 4 946	<u>4 893</u> 4 758
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 375</u> 6 225	<u>6 531</u> 6 225	<u>6 666</u> 6 528	<u>6 563</u> 6 225	<u>6 744</u> 6 225	<u>6 644</u> 6 506	<u>6 416</u> 6 225
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 211</u> 8 014	<u>8 418</u> 8 014	<u>8 599</u> 8 419	<u>8 461</u> 8 014	<u>8 702</u> 8 014	<u>8 569</u> 8 389	<u>8 265</u> 8 014
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 015</u> 9 749	<u>10 324</u> 9 749	<u>10 593</u> 10 351	<u>10 388</u> 9 749	<u>10 747</u> 9 749	<u>10 549</u> 10 307	<u>10 097</u> 9 749
222-203-0300	9561-2016	2									

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>275 505</u> 251 366	<u>269 808</u> 251 366	<u>263 968</u> 251 366	<u>260 681</u> 251 366	<u>258 299</u> 251 366	<u>262 766</u> 257 449

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 045</u> 4 573	<u>4 932</u> 4 573	<u>4 817</u> 4 573	<u>4 752</u> 4 573	<u>4 705</u> 4 573	<u>4 792</u> 4 692
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>5 191</u> 4 758	<u>5 090</u> 4 758	<u>4 986</u> 4 758	<u>4 927</u> 4 758	<u>4 885</u> 4 758	<u>4 964</u> 4 866
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 863</u> 6 225	<u>6 711</u> 6 225	<u>6 555</u> 6 225	<u>6 468</u> 6 225	<u>6 404</u> 6 225	<u>6 522</u> 6 386
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 862</u> 8 014	<u>8 659</u> 8 014	<u>8 451</u> 8 014	<u>8 335</u> 8 014	<u>8 250</u> 8 014	<u>8 407</u> 8 229
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 985</u> 9 749	<u>10 683</u> 9 749	<u>10 374</u> 9 749	<u>10 199</u> 9 749	<u>10 073</u> 9 749	<u>10 308</u> 10 069
222-203-0300	9561-2016	2								

						-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 474</u> 10 016	<u>11 173</u> 10 016	<u>11 797</u> 11 394	<u>11 317</u> 10 016	<u>12 130</u> 10 016	<u>11 696</u> 11 294	<u>10 659</u> 10 016
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>8 158</u> 7 779					<u>12 523</u> 8 562	
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 451</u> 10 969	<u>12 175</u> 10 969	<u>12 782</u> 12 357	<u>12 324</u> 10 969	<u>13 167</u> 10 969	<u>12 680</u> 12 256	<u>11 642</u> 10 969

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 837</u> 4 680	<u>5 047</u> 4 680	<u>5 301</u> 5 159	<u>5 090</u> 4 680	<u>5 335</u> 4 680	<u>5 266</u> 5 124	<u>4 893</u> 4 680
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 036</u> 18 322	<u>20 060</u> 18 322	<u>21 054</u> 20 418	<u>20 271</u> 18 322	<u>21 462</u> 18 322	<u>20 900</u> 20 266	<u>19 306</u> 18 322

					-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 666</u> 10 016	<u>11 984</u> 10 016	<u>11 285</u> 10 016	<u>10 891</u> 10 016	<u>10 606</u> 10 016	<u>11 145</u> 10 749
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 723</u> 10 969	<u>13 016</u> 10 969	<u>12 291</u> 10 969	<u>11 883</u> 10 969	<u>11 587</u> 10 969	<u>12 124</u> 11 707

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 496</u> 4 680	<u>5 291</u> 4 680	<u>5 081</u> 4 680	<u>4 963</u> 4 680	<u>4 877</u> 4 680	<u>5 074</u> 4 935
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 249</u> 18 322	<u>21 249</u> 18 322	<u>20 224</u> 18 322	<u>19 647</u> 18 322	<u>19 229</u> 18 322	<u>20 061</u> 19 436

						-	-	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 971</u> 11 529	<u>12 601</u> 11 529	<u>13 139</u> 12 745	<u>12 730</u> 11 529	<u>13 463</u> 11 529	<u>13 049</u> 12 657	<u>12 137</u> 11 529
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 672</u> 13 143	<u>14 440</u> 13 143	<u>14 968</u> 14 501	<u>14 598</u> 13 143	<u>15 492</u> 13 143	<u>14 868</u> 14 402	<u>13 875</u> 13 143
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 995</u> 13 504	<u>14 676</u> 13 504	<u>15 325</u> 14 887	<u>14 815</u> 13 504	<u>15 607</u> 13 504	<u>15 224</u> 14 787	<u>14 175</u> 13 504

**222-302.**

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 146</u> 167 266	<u>178 099</u> 167 266	<u>183 280</u> 178 863	<u>179 321</u> 167 266	<u>186 245</u> 167 266	<u>182 430</u> 178 022	<u>173 717</u> 167 266

**225.****225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>13 946</u> 11 529	<u>13 331</u> 11 529	<u>12 701</u> 11 529	<u>12 347</u> 11 529	<u>12 090</u> 11 529	<u>12 562</u> 12 176
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 081</u> 13 143	<u>15 332</u> 13 143	<u>14 563</u> 13 143	<u>14 130</u> 13 143	<u>13 817</u> 13 143	<u>14 325</u> 13 865
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>16 129</u> 13 504	<u>15 465</u> 13 504	<u>14 784</u> 13 504	<u>14 401</u> 13 504	<u>14 123</u> 13 504	<u>14 670</u> 14 240

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>190 814</u> 167 266	<u>185 005</u> 167 266	<u>179 049</u> 167 266	<u>175 697</u> 167 266	<u>173 268</u> 167 266	<u>177 786</u> 173 433

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 566</u> 5 357	<u>5 866</u> 5 357	<u>6 127</u> 5 941	<u>5 928</u> 5 357	<u>6 277</u> 5 357	<u>6 084</u> 5 899	<u>5 645</u> 5 357
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 862</u> 8 482	<u>9 439</u> 8 482	<u>9 941</u> 9 606	<u>9 557</u> 8 482	<u>10 228</u> 8 482	<u>9 859</u> 9 524	<u>9 015</u> 8 482
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 819</u> 14 225	<u>15 696</u> 14 225	<u>16 459</u> 15 933	<u>15 875</u> 14 225	<u>16 895</u> 14 225	<u>16 333</u> 15 809	<u>15 050</u> 14 225
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 290</u> 6 027						
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 192</u> 11 607	<u>13 115</u> 11 607	<u>13 918</u> 13 405	<u>13 304</u> 11 607	<u>14 378</u> 11 607	<u>13 786</u> 13 275	<u>12 435</u> 11 607
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 360</u> 17 482	<u>19 744</u> 17 482	<u>20 949</u> 20 179	<u>20 028</u> 17 482	<u>21 639</u> 17 482	<u>20 751</u> 19 983	<u>18 725</u> 17 482
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 710</u> 18 750	<u>21 233</u> 18 750	<u>22 558</u> 21 716	<u>21 545</u> 18 750	<u>23 316</u> 18 750	<u>22 340</u> 21 501	<u>20 112</u> 18 750
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>30 978</u> 29 511	<u>33 285</u> 29 511	<u>35 294</u> 34 005	<u>33 759</u> 29 511	<u>36 443</u> 29 511	<u>34 964</u> 33 679	<u>31 587</u> 29 511
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>30 909</u> 29 464	<u>33 170</u> 29 464	<u>35 138</u> 33 869	<u>33 634</u> 29 464	<u>36 264</u> 29 464	<u>34 815</u> 33 550	<u>31 506</u> 29 464
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>47 365</u> 45 175	<u>50 780</u> 45 175	<u>53 752</u> 51 827	<u>51 480</u> 45 175	<u>55 453</u> 45 175	<u>53 264</u> 51 345	<u>48 266</u> 45 175
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>9 495</u> 8 469						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>14 335</u> 12 951						
225-101-0200	8020-2016	.									



					-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 507</u> 5 357	<u>6 214</u> 5 357	<u>5 914</u> 5 357	<u>5 745</u> 5 357	<u>5 623</u> 5 357	<u>5 850</u> 5 668
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 671</u> 8 482	<u>10 108</u> 8 482	<u>9 531</u> 8 482	<u>9 206</u> 8 482	<u>8 971</u> 8 482	<u>9 409</u> 9 080
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>17 568</u> 14 225	<u>16 713</u> 14 225	<u>15 835</u> 14 225	<u>15 342</u> 14 225	<u>14 984</u> 14 225	<u>15 649</u> 15 133
225-101-0104	10-3	.	1	200						
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 086</u> 11 607	<u>14 185</u> 11 607	<u>13 262</u> 11 607	<u>12 742</u> 11 607	<u>12 366</u> 11 607	<u>13 066</u> 12 563
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 701</u> 17 482	<u>21 350</u> 17 482	<u>19 965</u> 17 482	<u>19 186</u> 17 482	<u>18 621</u> 17 482	<u>19 672</u> 18 916
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>24 485</u> 18 750	<u>22 999</u> 18 750	<u>21 476</u> 18 750	<u>20 618</u> 18 750	<u>19 997</u> 18 750	<u>21 153</u> 20 328
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>38 214</u> 29 511	<u>35 962</u> 29 511	<u>33 654</u> 29 511	<u>32 354</u> 29 511	<u>31 413</u> 29 511	<u>33 164</u> 31 901
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>38 000</u> 29 464	<u>35 793</u> 29 464	<u>33 531</u> 29 464	<u>32 258</u> 29 464	<u>31 335</u> 29 464	<u>33 051</u> 31 807
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>58 074</u> 45 175	<u>54 741</u> 45 175	<u>51 325</u> 45 175	<u>49 402</u> 45 175	<u>48 009</u> 45 175	<u>50 600</u> 48 712
225-101-0114	15-3	.	1	320						
225-101-0115	20-3	.	1	1575						
225-101-0200	8020-2016	.								

						-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 381</u> 6 250	<u>6 496</u> 6 250	<u>6 596</u> 6 475	<u>6 520</u> 6 250	<u>6 654</u> 6 250	<u>6 580</u> 6 458	<u>6 411</u> 6 250
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 319</u> 20 571	<u>22 358</u> 20 571	<u>23 261</u> 22 594	<u>22 571</u> 20 571	<u>23 778</u> 20 571	<u>23 113</u> 22 447	<u>21 593</u> 20 571
225-101-0602	15	.	1	950	<u>46 923</u> 45 321	<u>49 115</u> 45 321	<u>51 023</u> 49 591	<u>49 565</u> 45 321	<u>52 114</u> 45 321	<u>50 710</u> 49 282	<u>47 502</u> 45 321
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>85 951</u> 83 304	<u>89 366</u> 83 304	<u>92 338</u> 89 956	<u>90 067</u> 83 304	<u>94 039</u> 83 304	<u>91 850</u> 89 473	<u>86 852</u> 83 304
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 726</u> 18 229	<u>19 302</u> 18 229	<u>19 805</u> 19 352	<u>19 421</u> 18 229	<u>20 092</u> 18 229	<u>19 722</u> 19 271	<u>18 878</u> 18 229
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>51 229</u> 49 613	<u>52 946</u> 49 613	<u>59 627</u> 49 613	<u>53 102</u> 49 613	<u>54 999</u> 49 613	<u>58 811</u> 49 613	<u>51 566</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>47 237</u> 45 929	<u>48 806</u> 45 929	<u>50 171</u> 48 985	<u>49 128</u> 45 929	<u>50 953</u> 45 929	<u>49 947</u> 48 763	<u>47 651</u> 45 929
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>75 615</u> 73 200	<u>78 799</u> 73 200	<u>81 570</u> 79 403	<u>79 452</u> 73 200	<u>83 156</u> 73 200	<u>81 115</u> 78 953	<u>76 455</u> 73 200
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>66 593</u> 64 286	<u>69 778</u> 64 286	<u>72 549</u> 70 488	<u>70 431</u> 64 286	<u>74 135</u> 64 286	<u>72 094</u> 70 039	<u>67 434</u> 64 286
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>66 393</u> 64 286	<u>69 162</u> 64 286	<u>71 572</u> 69 679	<u>69 730</u> 64 286	<u>72 951</u> 64 286	<u>71 176</u> 69 288	<u>67 124</u> 64 286
225-101-0620	10	.	1	800	<u>39 300</u> 37 969						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>96 501</u> 93 027						

					-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 742</u> 6 250	<u>6 630</u> 6 250	<u>6 514</u> 6 250	<u>6 449</u> 6 250	<u>6 402</u> 6 250	<u>6 490</u> 6 370
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 575</u> 20 571	<u>23 562</u> 20 571	<u>22 523</u> 20 571	<u>21 939</u> 20 571	<u>21 515</u> 20 571	<u>22 303</u> 21 647
225-101-0602	15	.	1	950	<u>53 797</u> 45 321	<u>51 658</u> 45 321	<u>49 465</u> 45 321	<u>48 230</u> 45 321	<u>47 336</u> 45 321	<u>49 000</u> 47 592
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>96 660</u> 83 304	<u>93 327</u> 83 304	<u>89 911</u> 83 304	<u>87 988</u> 83 304	<u>86 595</u> 83 304	<u>89 186</u> 86 841
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>20 535</u> 18 229	<u>19 972</u> 18 229	<u>19 395</u> 18 229	<u>19 070</u> 18 229	<u>18 834</u> 18 229	<u>19 272</u> 18 826
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>56 165</u> 49 613	<u>54 567</u> 49 613	<u>53 050</u> 49 613	<u>52 275</u> 49 613	<u>51 595</u> 49 613	<u>54 300</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>52 157</u> 45 929	<u>50 626</u> 45 929	<u>49 056</u> 45 929	<u>48 173</u> 45 929	<u>47 533</u> 45 929	<u>48 723</u> 47 554
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>85 600</u> 73 200	<u>82 493</u> 73 200	<u>79 307</u> 73 200	<u>77 514</u> 73 200	<u>76 215</u> 73 200	<u>78 631</u> 76 498
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>76 579</u> 64 286	<u>73 471</u> 64 286	<u>70 286</u> 64 286	<u>68 493</u> 64 286	<u>67 194</u> 64 286	<u>69 610</u> 67 584
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>75 076</u> 64 286	<u>72 374</u> 64 286	<u>69 604</u> 64 286	<u>68 045</u> 64 286	<u>66 915</u> 64 286	<u>69 016</u> 67 154
225-101-0620	10	.	1	800						
225-101-0621	6	.	1	2260						

						-	-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>106 146</u> 102 328						

**225-104.**

						-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>35 354</u> 29 928						
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>206 030</u> 166 495						
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>408 389</u> 330 573						
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500	<u>285 349</u> 238 342						
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>49 957</u> 43 061						
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>62 165</u> 60 645	<u>58 577</u> 56 893	<u>60 654</u> 56 893	<u>62 462</u> 60 938	<u>61 080</u> 56 893	<u>63 496</u> 56 893	<u>59 126</u> 56 893
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>124 780</u> 121 734	<u>117 605</u> 114 230	<u>121 758</u> 114 230	<u>125 373</u> 122 321	<u>122 611</u> 114 230	<u>127 442</u> 114 230	<u>118 701</u> 114 230

					-	-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400						
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000						
225-104-0108	10-200	.	1	5900						
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500						
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500						
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>65 090</u> 56 893	<u>63 063</u> 56 893	<u>60 986</u> 56 893	<u>59 816</u> 56 893	<u>58 969</u> 56 893	<u>60 545</u> 59 044
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>130 629</u> 114 230	<u>126 576</u> 114 230	<u>122 421</u> 114 230	<u>120 082</u> 114 230	<u>118 388</u> 114 230	<u>121 540</u> 118 533

					-		-	-	-	-	-
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>79 857</u> 65 276						
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>140 757</u> 113 150						
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300	<u>97 156</u> 79 870						
225-104-0132	6-100 ( 15)	.	1	1500	<u>104 171</u> 84 380						
225-104-0139	8-100 ( 16)	.	1	1800	<u>127 717</u> 124 637	<u>120 542</u> 117 133	<u>124 696</u> 117 133	<u>128 311</u> 125 223	<u>125 548</u> 117 133	<u>130 379</u> 117 133	<u>121 639</u> 117 133
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>252 969</u> 246 837	<u>238 619</u> 231 829	<u>246 925</u> 231 829	<u>254 156</u> 248 010	<u>248 630</u> 231 829	<u>258 292</u> 231 829	<u>240 812</u> 231 829
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>142 580</u> 114 937						
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>274 045</u> 218 977						
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>71 675</u> 58 437	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>129 514</u> 109 226	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>90 796</u> 74 817	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>155 418</u> 131 073	<u>121 518</u> 117 875					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100						
225-104-0126	4-200	.	1	2100						
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300						
225-104-0132	6-100 ( 15)	.	1	1500						
225-104-0139	8-100 ( 16)	.	1	1800	<u>133 567</u> 117 133	<u>129 514</u> 117 133	<u>125 359</u> 117 133	<u>123 020</u> 117 133	<u>121 326</u> 117 133	<u>124 477</u> 121 435
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>264 668</u> 231 829	<u>256 562</u> 231 829	<u>248 252</u> 231 829	<u>243 574</u> 231 829	<u>240 186</u> 231 829	<u>246 489</u> 240 434
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100						
225-104-0145	9-200	.	1	4200						
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000						
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0205	2.100	.	1	1200						
225-104-0206	2.150	.	1	1800						

					-	.	-	-	-	-	-
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>168 899</u> 137 191	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>198 589</u> 167 481	<u>155 272</u> 150 618					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>266 996</u> 225 081	<u>208 680</u> 202 418					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>128 872</u> 106 231	<u>98 659</u> 95 534					
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>224 491</u> 189 326	<u>175 525</u> 170 263					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>229 946</u> 184 025	<u>171 305</u> 165 496					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>135 102</u> 107 605	<u>100 205</u> 96 771					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>315 091</u> 258 035	<u>239 765</u> 232 054					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>131 832</u> 128 181	<u>122 266</u> 118 176	<u>127 803</u> 118 176	<u>132 624</u> 128 963	<u>128 940</u> 118 176	<u>135 381</u> 118 176	<u>123 728</u> 118 176
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>252 211</u> 245 045	<u>233 079</u> 225 035	<u>244 154</u> 225 035	<u>253 795</u> 246 609	<u>246 427</u> 225 035	<u>259 310</u> 225 035	<u>236 003</u> 225 035
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>313 231</u> 268 043	<u>248 231</u> 241 054					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>421 925</u> 355 675	<u>329 758</u> 319 862					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>568 307</u> 479 073	<u>444 164</u> 430 835					



					-	-	-	-	-	-
225-104-0207	2.200	.	1	2400						
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100						
225-104-0219	5.200	.	1	4300						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>139 632</u> 118 176	<u>134 228</u> 118 176	<u>128 687</u> 118 176	<u>125 569</u> 118 176	<u>123 310</u> 118 176	<u>127 512</u> 123 912
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>267 810</u> 225 035	<u>257 002</u> 225 035	<u>245 922</u> 225 035	<u>239 685</u> 225 035	<u>235 167</u> 225 035	<u>243 572</u> 236 508
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>143 144</u> 116 673	<u>108 452</u> 104 925					
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>100 440</u> 83 089	<u>77 220</u> 74 796					
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>139 906</u> 114 682	<u>106 657</u> 103 235					
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0240	19.200	.	1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900						
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500						
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700						
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						
225-104-0406	17-170	.	1	4900						

					-		-	-	-	-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>136 974</u> 107 074	<u>105 638</u> 101 956					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>277 699</u> 217 826	<u>214 848</u> 207 415					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>172 719</u> 138 569	<u>136 441</u> 131 946					
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>158 169</u> 121 938	<u>120 431</u> 116 110					
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>181 153</u> 139 739	<u>138 006</u> 133 060					
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>391 224</u> 307 828	<u>303 547</u> 293 115					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>249 577</u> 197 356	<u>194 537</u> 187 923					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>489 032</u> 384 787	<u>379 435</u> 366 395					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>249 809</u> 243 802	<u>235 858</u> 229 212	<u>243 934</u> 229 212	<u>250 964</u> 244 943	<u>245 592</u> 229 212	<u>254 985</u> 229 212	<u>237 991</u> 229 212

					-	-	-	-	-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800						
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200						
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000						
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>261 184</u> 229 212	<u>253 303</u> 229 212	<u>245 223</u> 229 212	<u>240 675</u> 229 212	<u>237 381</u> 229 212	<u>243 510</u> 237 577

					-	.	-	-	-	-	-
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>446 612</u> 355 031	<u>349 820</u> 338 061					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>239 032</u> 184 651	<u>182 340</u> 175 825					
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>339 775</u> 266 854	<u>263 179</u> 254 099					
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>244 502</u> 187 647	<u>185 393</u> 178 678					
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>321 474</u> 246 545	<u>243 597</u> 234 761					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>709 096</u> 557 941	<u>550 180</u> 531 272					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>488 757</u> 386 884	<u>381 329</u> 368 392					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>953 611</u> 750 334	<u>739 897</u> 714 469					
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>377 371</u> 296 613	<u>292 511</u> 282 435					
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>796 574</u> 662 635	<u>650 722</u> 630 963					
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>603 425</u> 588 353	<u>567 152</u> 550 417	<u>588 149</u> 550 417	<u>606 426</u> 591 318	<u>592 459</u> 550 417	<u>616 882</u> 550 417	<u>572 696</u> 550 417
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>579 183</u> 449 506	<u>443 721</u> 428 021					
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>855 085</u> 676 220	<u>666 558</u> 643 899					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200						
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600						
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400						
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800						
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>632 998</u> 550 417	<u>612 507</u> 550 417	<u>591 501</u> 550 417	<u>579 677</u> 550 417	<u>571 112</u> 550 417	<u>587 046</u> 572 168
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000						
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>129 413</u> 104 395	<u>102 750</u> 99 405					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>149 935</u> 118 599	<u>116 902</u> 112 930					
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>204 747</u> 164 053	<u>161 550</u> 156 212					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>297 140</u> 290 223	<u>281 594</u> 273 965	<u>290 593</u> 273 965	<u>298 426</u> 291 494	<u>292 440</u> 273 965	<u>302 907</u> 273 965	<u>283 970</u> 273 965
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>327 699</u> 264 480	<u>260 302</u> 251 838					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>138 458</u> 110 896	<u>103 323</u> 99 827					
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>187 329</u> 152 892	<u>142 241</u> 137 632					
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>224 279</u> 179 652	<u>167 384</u> 161 722					
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>270 561</u> 213 195	<u>198 896</u> 191 916					
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>359 357</u> 287 235	<u>267 665</u> 258 566					
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>512 172</u> 413 389	<u>384 927</u> 372 129					



					-	-	-	-	-	-
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>309 814</u> 273 965	<u>301 032</u> 273 965	<u>292 030</u> 273 965	<u>286 962</u> 273 965	<u>283 291</u> 273 965	<u>290 120</u> 283 287
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100						
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600						
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400						
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400						
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500						
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>652 969</u> 523 029	<u>487 311</u> 470 826				

**225-105.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-105-0100	3013015-2012	.										
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>63 077</u> 60 239	<u>67 461</u> 60 239	<u>71 277</u> 68 779	<u>68 361</u> 60 239	<u>73 460</u> 60 239	<u>70 651</u> 68 160	<u>64 235</u> 60 239	
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>33 106</u> 31 613	<u>35 413</u> 31 613	<u>37 422</u> 36 108	<u>35 887</u> 31 613	<u>38 571</u> 31 613	<u>37 092</u> 35 782	<u>33 715</u> 31 613	
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>47 663</u> 45 558	<u>50 894</u> 45 558	<u>53 705</u> 51 851	<u>51 557</u> 45 558	<u>55 314</u> 45 558	<u>53 244</u> 51 394	<u>48 516</u> 45 558	
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>94 124</u> 89 818	<u>100 815</u> 89 818	<u>106 640</u> 102 852	<u>102 189</u> 89 818	<u>109 972</u> 89 818	<u>105 683</u> 101 907	<u>95 891</u> 89 818	
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>47 524</u> 45 421	<u>50 754</u> 45 421	<u>53 566</u> 51 713	<u>51 417</u> 45 421	<u>55 175</u> 45 421	<u>53 104</u> 51 257	<u>48 377</u> 45 421	
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>68 893</u> 65 656	<u>73 969</u> 65 656	<u>78 388</u> 75 544	<u>75 011</u> 65 656	<u>80 916</u> 65 656	<u>77 662</u> 74 828	<u>70 233</u> 65 656	

					-	-	-	-	-	-
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900						

					-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>76 825</u> 60 239	<u>72 547</u> 60 239	<u>68 161</u> 60 239	<u>65 692</u> 60 239	<u>63 904</u> 60 239	<u>67 231</u> 64 781
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>40 342</u> 31 613	<u>38 090</u> 31 613	<u>35 782</u> 31 613	<u>34 482</u> 31 613	<u>33 541</u> 31 613	<u>35 292</u> 34 004
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>57 793</u> 45 558	<u>54 641</u> 45 558	<u>51 409</u> 45 558	<u>49 590</u> 45 558	<u>48 272</u> 45 558	<u>50 724</u> 48 904
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>115 108</u> 89 818	<u>108 578</u> 89 818	<u>101 884</u> 89 818	<u>98 115</u> 89 818	<u>95 386</u> 89 818	<u>100 464</u> 96 749
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>57 654</u> 45 421	<u>54 502</u> 45 421	<u>51 270</u> 45 421	<u>49 451</u> 45 421	<u>48 133</u> 45 421	<u>50 585</u> 48 767
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>84 812</u> 65 656	<u>79 858</u> 65 656	<u>74 780</u> 65 656	<u>71 921</u> 65 656	<u>69 851</u> 65 656	<u>73 703</u> 70 915

**225-109.**

						-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>87 277</u> 84 026	<u>120 023</u> 91 639					
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>119 858</u> 115 478	<u>163 458</u> 125 940					
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>196 454</u> 188 962	<u>272 960</u> 206 082					
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>109 818</u> 105 766	<u>119 783</u> 116 188	<u>115 587</u> 105 766	<u>120 608</u> 117 003	<u>116 771</u> 105 766	<u>123 480</u> 105 766	<u>111 341</u> 105 766
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>130 572</u> 125 842	<u>177 401</u> 137 243					
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>181 386</u> 174 615	<u>198 127</u> 192 124	<u>191 077</u> 174 615	<u>199 512</u> 193 493	<u>193 066</u> 174 615	<u>204 338</u> 174 615	<u>183 945</u> 174 615
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>225 794</u> 217 587	<u>307 217</u> 237 300					
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>130 290</u> 125 076	<u>184 997</u> 136 408					
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>264 726</u> 254 437	<u>290 635</u> 281 533	<u>279 723</u> 254 437	<u>292 778</u> 283 652	<u>282 802</u> 254 437	<u>300 247</u> 254 437	<u>268 686</u> 254 437
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>118 016</u> 113 537	<u>129 177</u> 125 209	<u>124 477</u> 113 537	<u>130 100</u> 126 122	<u>125 803</u> 113 537	<u>133 317</u> 113 537	<u>119 722</u> 113 537
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>262 107</u> 252 627	<u>355 851</u> 275 515					

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						
225-109-0102	2	.	1	2900						
225-109-0103	3	.	1	5200						
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>127 908</u> 105 766	<u>122 279</u> 105 766	<u>116 508</u> 105 766	<u>113 259</u> 105 766	<u>110 906</u> 105 766	<u>115 284</u> 111 742
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>211 776</u> 174 615	<u>202 319</u> 174 615	<u>192 624</u> 174 615	<u>187 167</u> 174 615	<u>183 214</u> 174 615	<u>190 568</u> 184 654
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400						
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800						
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>311 758</u> 254 437	<u>297 122</u> 254 437	<u>282 118</u> 254 437	<u>273 672</u> 254 437	<u>267 554</u> 254 437	<u>278 935</u> 269 973
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>138 276</u> 113 537	<u>131 971</u> 113 537	<u>125 508</u> 113 537	<u>121 870</u> 113 537	<u>119 234</u> 113 537	<u>124 137</u> 120 229
225-109-0111	78	.	1	6200						

						-	-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>82 708</u> 79 687	<u>112 782</u> 86 906					
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>143 742</u> 137 843	<u>206 440</u> 150 332					
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>63 469</u> 61 105	<u>89 404</u> 68 719					
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>99 424</u> 95 305	<u>146 737</u> 107 181					
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>120 048</u> 115 874	<u>130 013</u> 126 296	<u>125 816</u> 115 874	<u>130 837</u> 127 111	<u>127 000</u> 115 874	<u>133 710</u> 115 874	<u>121 571</u> 115 874
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>136 634</u> 131 854	<u>187 457</u> 148 285					
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>167 479</u> 161 093	<u>183 423</u> 177 768	<u>176 708</u> 161 093	<u>184 742</u> 179 071	<u>178 603</u> 161 093	<u>189 338</u> 161 093	<u>169 916</u> 161 093
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>205 299</u> 197 475	<u>224 831</u> 217 902	<u>216 605</u> 197 475	<u>226 447</u> 219 499	<u>218 926</u> 197 475	<u>232 077</u> 197 475	<u>208 285</u> 197 475
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>310 866</u> 300 010	<u>426 210</u> 337 395					

**225-2.**

					-	-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000						
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600						
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100						
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>138 137</u> 115 874	<u>132 508</u> 115 874	<u>126 737</u> 115 874	<u>123 488</u> 115 874	<u>121 136</u> 115 874	<u>125 513</u> 121 850
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000						
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>196 422</u> 161 093	<u>187 415</u> 161 093	<u>178 182</u> 161 093	<u>172 984</u> 161 093	<u>169 219</u> 161 093	<u>176 223</u> 170 654
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>240 755</u> 197 475	<u>229 721</u> 197 475	<u>218 410</u> 197 475	<u>212 043</u> 197 475	<u>207 432</u> 197 475	<u>216 011</u> 209 187
225-109-0209	77	.	1	6800						

**225-202.**

						-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>54 756</u> 52 457	<u>74 632</u> 52 463					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>35 518</u> 34 326	<u>41 651</u> 34 326	<u>36 906</u> 34 326	<u>42 310</u> 34 326	<u>37 033</u> 34 326	<u>38 567</u> 34 326	<u>35 772</u> 34 326
225-202-0103	3	.	1	900	<u>44 078</u> 42 404	<u>54 114</u> 42 404	<u>46 350</u> 42 404	<u>55 193</u> 42 404	<u>46 557</u> 42 404	<u>49 068</u> 42 404	<u>44 494</u> 42 404
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>48 041</u> 45 722	<u>65 101</u> 45 722	<u>51 903</u> 45 722	<u>66 936</u> 45 722	<u>52 254</u> 45 722	<u>56 524</u> 45 722	<u>48 748</u> 45 722
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>70 742</u> 67 745	<u>96 865</u> 67 752					
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>92 764</u> 88 718	<u>120 362</u> 88 718	<u>98 697</u> 88 718	<u>123 331</u> 88 718	<u>99 580</u> 88 718	<u>106 487</u> 88 718	<u>93 908</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 214</u> 87 172	<u>119 124</u> 87 172	<u>97 532</u> 87 172	<u>122 126</u> 87 172	<u>98 107</u> 87 172	<u>105 092</u> 87 172	<u>92 370</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 456</u> 16 000	<u>13 973</u> 11 451					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>14 686</u> 14 283	<u>12 354</u> 10 160					



					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750						
225-202-0102	2	.	1	550	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326
225-202-0103	3	.	1	900	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5	.	1	2300						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						

						-	-	-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	$\frac{6\,967}{6\,779}$						

**225-203.**

						-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{158\,811}{154\,167}$	$\frac{164\,602}{154\,167}$	$\frac{169\,598}{165\,403}$	$\frac{165\,791}{154\,167}$	$\frac{172\,528}{154\,167}$	$\frac{168\,774}{164\,589}$	$\frac{160\,340}{154\,167}$
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{50\,962}{47\,712}$	$\frac{57\,276}{47\,712}$	$\frac{81\,850}{47\,712}$	$\frac{57\,850}{47\,712}$	$\frac{64\,830}{47\,712}$	$\frac{78\,850}{47\,712}$	$\frac{52\,118}{47\,712}$
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	$\frac{88\,944}{84\,943}$	$\frac{95\,276}{84\,943}$	$\frac{119\,918}{84\,943}$	$\frac{95\,851}{84\,943}$	$\frac{102\,850}{84\,943}$	$\frac{116\,910}{84\,943}$	$\frac{90\,103}{84\,943}$
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	$\frac{82\,797}{79\,394}$					$\frac{95\,603}{63\,652}$	
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1  / 2 13015-2012	3	1	2541	$\frac{100\,317}{96\,571}$	$\frac{106\,926}{96\,571}$		$\frac{107\,833}{96\,571}$			$\frac{102\,010}{96\,571}$

					-	-	-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>176 973</u> 154 167	<u>171 321</u> 154 167	<u>165 527</u> 154 167	<u>162 265</u> 154 167	<u>159 903</u> 154 167	<u>164 274</u> 160 142
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1  / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>107 639</u> 96 571	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-203-0605	13015-2012	5 / 2	3	1	2506	<u>113 169</u> 108 695	<u>119 496</u> 108 695	<u>144 119</u> 108 695	<u>120 071</u> 108 695	<u>127 064</u> 108 695	<u>141 113</u> 108 695	<u>114 412</u> 108 695

**225-204.**

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>234 674</u> 228 322						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>253 055</u> 245 993						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>193 460</u> 187 567						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>754 347</u> 735 006						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>873 241</u> 850 869						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>131 359</u> 108 695	<u>125 469</u> 108 695	<u>119 879</u> 108 695	<u>117 024</u> 108 695	<u>114 519</u> 108 695	<u>124 488</u> 108 695

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>168 982</u> 164 618						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>110 957</u> 107 101						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>170 214</u> 165 196						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>195 289</u> 189 430						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>264 042</u> 256 485						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>304 054</u> 295 713						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>267 686</u> 259 301						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>279 894</u> 271 270						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>368 252</u> 356 972						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>369 198</u> 358 038						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>451 627</u> 438 081						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>620 183</u> 603 332						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>275 532</u> 267 119						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						
225-204-0120	5-2	.	1	4480						
225-204-0121	5-4	.	1	4480						
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>398 405</u> 386 218						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>807 363</u> 786 283						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>167 162</u> 162 204						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>157 004</u> 152 539						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>116 750</u> 112 431						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>114 436</u> 110 442						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>150 333</u> 145 075						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>226 495</u> 220 023						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>293 083</u> 284 186						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>393 176</u> 381 091						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>797 374</u> 777 014						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>228 894</u> 221 858						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>170 857</u> 165 981						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0131	5-	.	1	6250						
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						
225-204-0152	3-05	.	1	2900						
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>207 440</u> 201 440						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>438 907</u> 428 397						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>301 749</u> 294 082						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>330 565</u> 321 984						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>252 304</u> 244 942						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>285 640</u> 277 659						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>902 667</u> 880 593						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>238 741</u> 231 995						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>325 856</u> 316 492						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>229 774</u> 222 293						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>248 087</u> 240 090						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>259 419</u> 251 200						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>288 415</u> 278 385						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>308 938</u> 298 506						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>295 768</u> 286 048						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>285 061</u> 275 552						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>209 040</u> 201 966						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293					
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>53 952</u> 52 488	<u>56 942</u> 55 614	<u>55 683</u> 52 488	<u>57 189</u> 55 858	<u>56 038</u> 52 488	<u>58 051</u> 52 488	<u>54 409</u> 52 488



					-	-	-	-	-	-
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>59 379</u> 52 488	<u>57 690</u> 52 488	<u>55 959</u> 52 488	<u>54 984</u> 52 488	<u>54 279</u> 52 488	<u>55 592</u> 54 280

						-	-	-	-	-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310					
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>64 363</u> 62 500	<u>68 349</u> 66 669	<u>66 671</u> 62 500	<u>68 679</u> 66 995	<u>67 144</u> 62 500	<u>69 828</u> 62 500	<u>64 972</u> 62 500
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>69 691</u> 67 572	<u>74 374</u> 72 470	<u>72 402</u> 67 572	<u>74 762</u> 72 853	<u>72 958</u> 67 572	<u>76 112</u> 67 572	<u>70 406</u> 67 572
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 926</u> 76 752	<u>83 410</u> 81 442	<u>81 522</u> 76 752	<u>83 781</u> 81 809	<u>82 054</u> 76 752	<u>85 074</u> 76 752	<u>79 611</u> 76 752
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 472</u> 59 506	<u>65 957</u> 64 196	<u>64 068</u> 59 506	<u>66 328</u> 64 562	<u>64 601</u> 59 506	<u>67 620</u> 59 506	<u>62 158</u> 59 506
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>70 212</u> 68 137	<u>74 716</u> 72 847	<u>72 819</u> 68 137	<u>75 089</u> 73 216	<u>73 355</u> 68 137	<u>76 387</u> 68 137	<u>70 901</u> 68 137
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>324 720</u> 316 964	<u>338 870</u> 331 763	<u>332 911</u> 316 964	<u>340 041</u> 332 920	<u>334 592</u> 316 964	<u>344 120</u> 316 964	<u>326 882</u> 316 964
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0304	95-3	.	1	800						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>71 599</u> 62 500	<u>69 347</u> 62 500	<u>67 039</u> 62 500	<u>65 740</u> 62 500	<u>64 798</u> 62 500	<u>66 549</u> 64 890
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>78 193</u> 67 572	<u>75 547</u> 67 572	<u>72 835</u> 67 572	<u>71 308</u> 67 572	<u>70 202</u> 67 572	<u>72 259</u> 70 380
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>87 066</u> 76 752	<u>84 533</u> 76 752	<u>81 936</u> 76 752	<u>80 474</u> 76 752	<u>79 415</u> 76 752	<u>81 385</u> 79 441
225-204-0310	105-5	.	1	1100						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>69 613</u> 59 506	<u>67 079</u> 59 506	<u>64 482</u> 59 506	<u>63 021</u> 59 506	<u>61 962</u> 59 506	<u>63 932</u> 62 195
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>78 389</u> 68 137	<u>75 844</u> 68 137	<u>73 236</u> 68 137	<u>71 767</u> 68 137	<u>70 704</u> 68 137	<u>72 682</u> 70 838
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>350 407</u> 316 964	<u>342 413</u> 316 964	<u>334 219</u> 316 964	<u>329 606</u> 316 964	<u>326 265</u> 316 964	<u>332 480</u> 325 449
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>324 720</u> 316 964	338 870 331 763	<u>332 911</u> 316 964	<u>340 041</u> 332 920	<u>334 592</u> 316 964	<u>344 120</u> 316 964	<u>326 882</u> 316 964
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602					
225-204-0602	2	.	1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>78 167</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648	<u>70 975</u> 68 648
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>64 782</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004	<u>58 921</u> 57 004
225-204-0604	4	.	1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223					
225-204-0605	5	.	1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335					
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794					
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>15 232</u> 14 826	<u>18 345</u> 15 188					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>350 407</u> 316 964	<u>342 413</u> 316 964	<u>334 219</u> 316 964	<u>329 606</u> 316 964	<u>326 265</u> 316 964	<u>332 480</u> 325 449
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800						
225-204-0602	2	.	1	675	<u>75 539</u> 68 648	<u>73 953</u> 68 648	<u>72 447</u> 68 648	<u>71 678</u> 68 648	<u>71 004</u> 68 648	<u>73 689</u> 68 648
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 641</u> 57 004	<u>61 348</u> 57 004	<u>60 121</u> 57 004	<u>59 495</u> 57 004	<u>58 945</u> 57 004	<u>61 133</u> 57 004
225-204-0604	4	.	1	475						
225-204-0605	5	.	1	400						
225-204-0606	5 -1	.	1	400						
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						

						-	-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>13 676</u> 13 393	<u>14 114</u> 13 851	<u>13 930</u> 13 393	<u>14 151</u> 13 887	<u>13 982</u> 13 393	<u>14 277</u> 13 393	<u>13 743</u> 13 393
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053					
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935					

**225-205.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>14 472</u> 13 393	<u>14 224</u> 13 393	<u>13 970</u> 13 393	<u>13 827</u> 13 393	<u>13 724</u> 13 393	<u>13 916</u> 13 656
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 270</u> 2 232	<u>2 293</u> 2 232	<u>2 313</u> 2 277	<u>2 298</u> 2 232	<u>2 325</u> 2 232	<u>2 310</u> 2 274	<u>2 276</u> 2 232
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 725</u> 2 679	<u>2 755</u> 2 679	<u>2 781</u> 2 737	<u>2 761</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 777</u> 2 733	<u>2 733</u> 2 679
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 659</u> 3 571	<u>3 751</u> 3 571	<u>3 831</u> 3 751	<u>3 770</u> 3 571	<u>3 877</u> 3 571	<u>3 818</u> 3 738	<u>3 683</u> 3 571
225-205-0104	4	.	1	90	<u>6 218</u> 6 034					<u>7 207</u> 6 001	
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 239</u> 7 006					<u>8 677</u> 6 969	
225-205-0106	6	.	1	180	<u>8 269</u> 7 981					<u>10 269</u> 7 938	
225-205-0107	7	.	1	230	<u>13 480</u> 13 055					<u>16 020</u> 12 985	
225-205-0108	8	.	1	650	<u>38 092</u> 36 890					<u>45 270</u> 36 691	
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>66 227</u> 64 138					<u>78 707</u> 63 794	

226.

226-1.

,



					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 342</u> 2 232	<u>2 320</u> 2 232	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 284</u> 2 232	<u>2 274</u> 2 232	<u>2 292</u> 2 256
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 819</u> 2 679	<u>2 790</u> 2 679	<u>2 760</u> 2 679	<u>2 743</u> 2 679	<u>2 731</u> 2 679	<u>2 754</u> 2 710
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 948</u> 3 571	<u>3 858</u> 3 571	<u>3 766</u> 3 571	<u>3 714</u> 3 571	<u>3 676</u> 3 571	<u>3 746</u> 3 667
225-205-0104	4	.	1	90						
225-205-0105	5	.	1	130						
225-205-0106	6	.	1	180						
225-205-0107	7	.	1	230						
225-205-0108	8	.	1	650						
225-205-0109	9	.	1	1130						

**226-102.**

						-	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>197 198</u> 190 239	<u>206 889</u> 190 239	<u>215 324</u> 209 117	<u>208 878</u> 190 239	<u>220 150</u> 190 239	<u>213 939</u> 207 748	<u>199 756</u> 190 239
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>213 697</u> 206 543	<u>223 388</u> 206 543	<u>231 823</u> 225 420	<u>225 377</u> 206 543	<u>236 649</u> 206 543	<u>230 438</u> 224 052	<u>216 256</u> 206 543
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>248 297</u> 239 649					<u>340 742</u> 270 168	
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 440</u> 128 198					<u>180 478</u> 149 134	
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>196 711</u> 189 879					<u>276 597</u> 220 888	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>429 772</u> 415 920					<u>587 052</u> 483 844	
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>231 626</u> 223 235					<u>331 262</u> 259 691	
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>102 341</u> 98 795					<u>143 778</u> 114 929	
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>215 295</u> 208 672					<u>289 001</u> 242 751	
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>123 215</u> 118 909					<u>173 679</u> 138 327	

					-	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>227 588</u> 190 239	<u>218 131</u> 190 239	<u>208 436</u> 190 239	<u>202 978</u> 190 239	<u>199 025</u> 190 239	<u>206 379</u> 200 278
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>244 087</u> 206 543	<u>234 630</u> 206 543	<u>224 935</u> 206 543	<u>219 477</u> 206 543	<u>215 524</u> 206 543	<u>222 878</u> 216 582
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						

						-	-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>244 604</u> 236 784					<u>333 099</u> 275 453	
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>183 379</u> 176 983					<u>258 278</u> 205 886	
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>220 906</u> 213 005					<u>314 296</u> 247 790	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>320 528</u> 309 133					<u>454 911</u> 359 618	
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>390 969</u> 376 793					<u>559 331</u> 438 326	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 114</u> 32 080					<u>44 703</u> 37 319	
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>41 828</u> 40 482					<u>57 087</u> 47 094	
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>54 648</u> 52 806					<u>75 934</u> 61 430	
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>257 420</u> 249 397					<u>347 221</u> 290 126	
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>157 048</u> 152 439	<u>162 809</u> 152 439	<u>167 893</u> 163 730	<u>163 992</u> 152 439	<u>170 693</u> 152 439	<u>167 065</u> 162 911	<u>158 569</u> 152 439
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>119 265</u> 115 615	<u>125 173</u> 115 615	<u>149 582</u> 115 615	<u>126 304</u> 115 615	<u>132 689</u> 115 615	<u>146 565</u> 115 615	<u>120 819</u> 115 615

					-	-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>175 115</u> 152 439	<u>169 493</u> 152 439	<u>163 729</u> 152 439	<u>160 484</u> 152 439	<u>158 134</u> 152 439	<u>162 543</u> 158 443
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>136 912</u> 115 615	<u>131 543</u> 115 615	<u>126 053</u> 115 615	<u>122 775</u> 115 615	<u>120 593</u> 115 615	<u>130 638</u> 115 615

25.

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 218 035</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787					
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 934 544</u> 3 796 875					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 697</u> 18 500	<u>19 544</u> 18 500	<u>22 001</u> 18 500	<u>19 658</u> 18 500	<u>20 301</u> 18 500	<u>19 106</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 983</u> 17 500	<u>18 614</u> 17 500	<u>21 317</u> 17 500	<u>18 740</u> 17 500	<u>19 447</u> 17 500	<u>18 132</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 923</u> 17 500	<u>18 598</u> 17 500	<u>21 251</u> 17 500	<u>18 721</u> 17 500	<u>19 415</u> 17 500	<u>18 125</u> 17 500

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 726</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>19 633</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500	<u>20 094</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 914</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>18 712</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500	<u>19 220</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>19 874</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>18 694</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500	<u>19 192</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

						-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91										
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 342</u> 3 125	<u>3 623</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 681</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 416</u> 3 125
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 231</u> 1 161	<u>1 313</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 329</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 252</u> 1 161

255-102.

						-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 010</u> 2 828	<u>3 235</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 281</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 069</u> 2 828
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 489</u> 3 295	<u>3 714</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 760</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 549</u> 3 295
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 769</u> 3 541	<u>4 050</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 108</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>3 843</u> 3 541



					-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91									
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 949</u> 3 125	<u>3 668</u> 3 125	<u>3 510</u> 3 125	<u>3 395</u> 3 125	<u>3 903</u> 3 125
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 408</u> 1 161	<u>1 326</u> 1 161	<u>1 279</u> 1 161	<u>1 246</u> 1 161	<u>1 394</u> 1 161

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 495</u> 2 828	<u>3 271</u> 2 828	<u>3 144</u> 2 828	<u>3 052</u> 2 828	<u>3 458</u> 2 828
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 975</u> 3 295	<u>3 750</u> 3 295	<u>3 623</u> 3 295	<u>3 532</u> 3 295	<u>3 938</u> 3 295
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 376</u> 3 541	<u>4 095</u> 3 541	<u>3 937</u> 3 541	<u>3 822</u> 3 541	<u>4 330</u> 3 541

						-	-	-	-	-	-
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>4 428</u> 4 183	<u>4 709</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>4 766</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>4 502</u> 4 183
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 927</u> 3 750						
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 171</u> 3 989						
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 474</u> 4 268						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 719</u> 4 509						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 262</u> 5 025						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527

					-	-	-	-	-	-
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>5 062</u> 4 183	<u>5 035</u> 4 183	<u>4 754</u> 4 183	<u>4 596</u> 4 183	<u>4 481</u> 4 183	<u>4 988</u> 4 183
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144						
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144						
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168						
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168						
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192						

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

[illegible]

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная