

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		21
211-4.		23
211-5.		25
211-6.		27
211-7.		29
212.	, , ,	31
212-1.		31
212-2.		101
212-3.		103
212-4.		104
212-5.		110
212-6.	,	116
213.		118
213-1.		118
213-3.	, ,	124
22.		134
221.		134
221-1.		134
222.	,	138
222-1.	, , ,	138
222-2.	,	152
222-3.	, ,	156
225.		160

8.04-08-2023

IV

225-1.	160
225-2.	198
226.	238
226-1.	238
25.	250
251.	250
251-3.	250
255.	252
255-1.	252
255-2.	271
26.	272
261.	272
261-1.	273

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					· , · , · , ·			-	-	- -	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 830</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196

211-102.

					· , · , · , ·
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 733</u> 1 196

					· , · , · , ·
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 330</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 483</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 159</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,										
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,						
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.**  
**211-201.**

								-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 816}{3\ 097}$	$\frac{5\ 869}{5\ 195}$	<u>9 271</u>	$\frac{4\ 849}{4\ 205}$	<u>9 345</u>	$\frac{5\ 024}{3\ 409}$	<u>8 658</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 789}{3\ 074}$	$\frac{5\ 865}{5\ 195}$	<u>9 243</u>	$\frac{4\ 814}{4\ 175}$	<u>9 279</u>	$\frac{4\ 989}{3\ 385}$	<u>8 596</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 762}{3\ 052}$	$\frac{5\ 861}{5\ 195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\ 780}{4\ 144}$	<u>9 212</u>	$\frac{4\ 953}{3\ 360}$	<u>8 534</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 762}{3\ 052}$	$\frac{5\ 861}{5\ 195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\ 780}{4\ 144}$	<u>9 212</u>	$\frac{4\ 953}{3\ 360}$	<u>8 534</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 762}{3\ 052}$	$\frac{5\ 861}{5\ 195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\ 780}{4\ 144}$	<u>9 212</u>	$\frac{4\ 953}{3\ 360}$	<u>8 534</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 419}{2\ 724}$	$\frac{5\ 690}{5\ 032}$	<u>9 020</u>	$\frac{4\ 745}{4\ 114}$	<u>8 859</u>	$\frac{4\ 344}{2\ 780}$	<u>7 900</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 285}{2\ 602}$	$\frac{5\ 516}{4\ 870}$	<u>8 797</u>	$\frac{4\ 676}{4\ 054}$	<u>8 560</u>	$\frac{4\ 281}{2\ 739}$	<u>7 784</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\ 419}{2\ 724}$	$\frac{5\ 523}{4\ 870}$	<u>8 853</u>	$\frac{4\ 745}{4\ 114}$	<u>8 859</u>	$\frac{4\ 344}{2\ 780}$	<u>7 900</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 875}{3\ 154}$	$\frac{5\ 968}{5\ 291}$	<u>9 370</u>	$\frac{4\ 929}{4\ 282}$	<u>9 405</u>	$\frac{5\ 090}{3\ 472}$	<u>8 723</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 463</u>	<u>4 579</u>	<u>6 380</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 417</u>	<u>4 546</u>	<u>6 334</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 289</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 289</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 289</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 957</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 893</u>	<u>4 076</u>	<u>5 701</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 957</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 524</u>	<u>4 639</u>	<u>6 439</u>

								-	-	-	-
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 847}{3\ 131}$	$\frac{5\ 964}{5\ 291}$	<u>9 342</u>	$\frac{4\ 894}{4\ 252}$	<u>9 338</u>	$\frac{5\ 053}{3\ 447}$	<u>8 660</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 820}{3\ 109}$	$\frac{5\ 960}{5\ 291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\ 859}{4\ 221}$	<u>9 271</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 423}$	<u>8 598</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 820}{3\ 109}$	$\frac{5\ 960}{5\ 291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\ 859}{4\ 221}$	<u>9 271</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 423}$	<u>8 598</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 820}{3\ 109}$	$\frac{5\ 960}{5\ 291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\ 859}{4\ 221}$	<u>9 271</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 423}$	<u>8 598</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 471}{2\ 775}$	$\frac{5\ 786}{5\ 126}$	<u>9 116</u>	$\frac{4\ 823}{4\ 191}$	<u>8 912</u>	$\frac{4\ 397}{2\ 832}$	<u>7 953</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 334}{2\ 651}$	$\frac{5\ 609}{4\ 960}$	<u>8 890</u>	$\frac{4\ 753}{4\ 129}$	<u>8 609</u>	$\frac{4\ 333}{2\ 790}$	<u>7 836</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 471}{2\ 775}$	$\frac{5\ 616}{4\ 960}$	<u>8 946</u>	$\frac{4\ 823}{4\ 191}$	<u>8 912</u>	$\frac{4\ 397}{2\ 832}$	<u>7 953</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 936}{3\ 213}$	$\frac{6\ 071}{5\ 391}$	<u>9 473</u>	$\frac{5\ 012}{4\ 363}$	<u>9 467</u>	$\frac{5\ 157}{3\ 538}$	<u>8 790</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 908}{3\ 190}$	$\frac{6\ 067}{5\ 391}$	<u>9 445</u>	$\frac{4\ 976}{4\ 332}$	<u>9 399</u>	$\frac{5\ 120}{3\ 512}$	<u>8 727</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 880}{3\ 168}$	$\frac{6\ 063}{5\ 391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>9 332</u>	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$	<u>8 665</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 880}{3\ 168}$	$\frac{6\ 063}{5\ 391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>9 332</u>	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$	<u>8 665</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 880}{3\ 168}$	$\frac{6\ 063}{5\ 391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>9 332</u>	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$	<u>8 665</u>

					-	-	-
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 477</u>	<u>4 606</u>	<u>6 393</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 347</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 347</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 347</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>6 010</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 946</u>	<u>4 129</u>	<u>5 750</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>6 010</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 586</u>	<u>4 702</u>	<u>6 501</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 539</u>	<u>4 669</u>	<u>6 455</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 408</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 408</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 408</u>

								-	-	-	-
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,525}{2\,827}$	$\frac{5\,886}{5\,222}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\,905}{4\,270}$	<u>8 967</u>	$\frac{4\,452}{2\,885}$	<u>8 008</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,386}{2\,701}$	$\frac{5\,705}{5\,054}$	<u>8 986</u>	$\frac{4\,833}{4\,207}$	<u>8 660</u>	$\frac{4\,387}{2\,843}$	<u>7 891</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,525}{2\,827}$	$\frac{5\,712}{5\,054}$	<u>9 042</u>	$\frac{4\,905}{4\,270}$	<u>8 967</u>	$\frac{4\,452}{2\,885}$	<u>8 008</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,000}{3\,275}$	$\frac{6\,177}{5\,495}$	<u>9 580</u>	$\frac{5\,099}{4\,447}$	<u>9 531</u>	$\frac{5\,227}{3\,606}$	<u>8 860</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,971}{3\,252}$	$\frac{6\,174}{5\,495}$	<u>9 552</u>	$\frac{5\,062}{4\,415}$	<u>9 463</u>	$\frac{5\,190}{3\,580}$	<u>8 797</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,943}{3\,228}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{5\,026}{4\,384}$	<u>9 395</u>	$\frac{5\,152}{3\,554}$	<u>8 734</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,943}{3\,228}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{5\,026}{4\,384}$	<u>9 395</u>	$\frac{5\,152}{3\,554}$	<u>8 734</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,943}{3\,228}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{5\,026}{4\,384}$	<u>9 395</u>	$\frac{5\,152}{3\,554}$	<u>8 734</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,581}{2\,882}$	$\frac{5\,989}{5\,323}$	<u>9 319</u>	$\frac{4\,989}{4\,352}$	<u>9 024</u>	$\frac{4\,509}{2\,940}$	<u>8 065</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,439}{2\,753}$	$\frac{5\,805}{5\,151}$	<u>9 086</u>	$\frac{4\,917}{4\,288}$	<u>8 713</u>	$\frac{4\,444}{2\,897}$	<u>7 947</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,581}{2\,882}$	$\frac{5\,813}{5\,151}$	<u>9 142</u>	$\frac{4\,989}{4\,352}$	<u>9 024</u>	$\frac{4\,509}{2\,940}$	<u>8 065</u>

					-	-	-
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>6 065</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 000</u>	<u>4 183</u>	<u>5 801</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>6 065</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>	<u>4 768</u>	<u>6 565</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 604</u>	<u>4 733</u>	<u>6 519</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 472</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 472</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 472</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 122</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 056</u>	<u>4 239</u>	<u>5 854</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 122</u>

								-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,066}{3\,339}$	$\frac{6\,288}{5\,602}$	<u>9 691</u>	$\frac{5\,188}{4\,534}$	<u>9 598</u>	$\frac{5\,300}{3\,676}$	<u>8 933</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,037}{3\,316}$	$\frac{6\,285}{5\,602}$	<u>9 663</u>	$\frac{5\,151}{4\,502}$	<u>9 529</u>	$\frac{5\,262}{3\,650}$	<u>8 869</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,008}{3\,292}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>9 461</u>	$\frac{5\,224}{3\,624}$	<u>8 805</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,008}{3\,292}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>9 461</u>	$\frac{5\,224}{3\,624}$	<u>8 805</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,008}{3\,292}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>9 461</u>	$\frac{5\,224}{3\,624}$	<u>8 805</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,639}{2\,938}$	$\frac{6\,097}{5\,427}$	<u>9 426</u>	$\frac{5\,077}{4\,437}$	<u>9 083</u>	$\frac{4\,569}{2\,998}$	<u>8 124</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,495}{2\,807}$	$\frac{5\,909}{5\,252}$	<u>9 190</u>	$\frac{5\,003}{4\,372}$	<u>8 768</u>	$\frac{4\,502}{2\,954}$	<u>8 005</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,639}{2\,938}$	$\frac{5\,917}{5\,252}$	<u>9 246</u>	$\frac{5\,077}{4\,437}$	<u>9 083</u>	$\frac{4\,569}{2\,998}$	<u>8 124</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,100}{3\,373}$	$\frac{6\,345}{5\,658}$	<u>9 748</u>	$\frac{5\,235}{4\,579}$	<u>9 632</u>	$\frac{5\,337}{3\,713}$	<u>8 970</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,071}{3\,348}$	$\frac{6\,342}{5\,658}$	<u>9 720</u>	$\frac{5\,197}{4\,546}$	<u>9 563</u>	$\frac{5\,299}{3\,686}$	<u>8 906</u>



					-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 720</u>	<u>4 836</u>	<u>6 632</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 672</u>	<u>4 801</u>	<u>6 585</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 537</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 537</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 537</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 181</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 115</u>	<u>4 298</u>	<u>5 909</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 181</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 755</u>	<u>4 870</u>	<u>6 667</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 707</u>	<u>4 836</u>	<u>6 619</u>

								-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,042}{3\,324}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{5\,160}{4\,514}$	<u>9 495</u>	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,042}{3\,324}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{5\,160}{4\,514}$	<u>9 495</u>	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,042}{3\,324}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{5\,160}{4\,514}$	<u>9 495</u>	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,669}{2\,967}$	$\frac{6\,152}{5\,481}$	<u>9 482</u>	$\frac{5\,123}{4\,481}$	<u>9 114</u>	$\frac{4\,599}{3\,028}$	<u>8 155</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,524}{2\,834}$	$\frac{5\,963}{5\,304}$	<u>9 244</u>	$\frac{5\,048}{4\,416}$	<u>8 797</u>	$\frac{4\,532}{2\,984}$	<u>8 036</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,669}{2\,967}$	$\frac{5\,970}{5\,304}$	<u>9 300</u>	$\frac{5\,123}{4\,481}$	<u>9 114</u>	$\frac{4\,599}{3\,028}$	<u>8 155</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,849}{3\,406}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,383}{4\,625}$	<u>10 028</u>	$\frac{5\,520}{3\,750}$	<u>9 311</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,814}{3\,382}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{5\,344}{4\,592}$	<u>9 956</u>	$\frac{5\,480}{3\,723}$	<u>9 245</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,779}{3\,358}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>9 884</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,779}{3\,358}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>9 884</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,779}{3\,358}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>9 884</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,398}{2\,997}$	$\frac{6\,307}{5\,536}$	<u>9 764</u>	$\frac{5\,267}{4\,526}$	<u>9 498</u>	$\frac{4\,772}{3\,058}$	<u>8 482</u>

					-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 571</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 571</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 571</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 212</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 145</u>	<u>4 328</u>	<u>5 937</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 212</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>6 888</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 838</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 789</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 789</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 789</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 425</u>

								-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,241}{2\,863}$	$\frac{6\,115}{5\,357}$	<u>9 521</u>	$\frac{5\,191}{4\,460}$	<u>9 173</u>	$\frac{4\,702}{3\,013}$	<u>8 358</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,398}{2\,997}$	$\frac{6\,123}{5\,357}$	<u>9 580</u>	$\frac{5\,267}{4\,526}$	<u>9 498</u>	$\frac{4\,772}{3\,058}$	<u>8 482</u>
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,717}{4\,250}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	<u>10 349</u>	$\frac{5\,520}{3\,750}$	<u>9 311</u>
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,517}{4\,065}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{6\,156}{5\,380}$	<u>10 135</u>	$\frac{5\,340}{3\,587}$	<u>9 104</u>
211-201-0714	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,636}{4\,189}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	<u>10 202</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0715	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{4\,965}{3\,547}$	$\frac{6\,491}{5\,714}$	<u>9 948</u>	$\frac{6\,275}{5\,504}$	<u>10 128</u>	$\frac{5\,401}{3\,670}$	<u>9 112</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,490}{5\,000}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,383}{4\,625}$	<u>10 832</u>	$\frac{5\,520}{3\,750}$	<u>9 311</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,443}{4\,964}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{5\,344}{4\,592}$	<u>10 755</u>	$\frac{5\,480}{3\,723}$	<u>9 245</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,397}{4\,929}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>10 677</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,397}{4\,929}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>10 677</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,397}{4\,929}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>10 677</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,839}{3\,425}$	$\frac{6\,307}{5\,536}$	<u>9 764</u>	$\frac{5\,267}{4\,526}$	<u>9 687</u>	$\frac{4\,772}{3\,058}$	<u>8 482</u>

					-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 145</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 425</u>
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>7 209</u>
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>8 151</u>	<u>6 217</u>	<u>7 017</u>
211-201-0714	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>7 106</u>
211-201-0715	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>7 055</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 705</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>7 650</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 595</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 595</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 595</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 627</u>

8.04-08-2023

					· · ·			-	-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 768</u> 3 375	<u>6 115</u> 5 357	<u>9 521</u>	<u>5 191</u> 4 460	<u>9 452</u>	<u>4 702</u> 3 013	<u>8 358</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 839</u> 3 425	<u>6 123</u> 5 357	<u>9 580</u>	<u>5 267</u> 4 526	<u>9 687</u>	<u>4 772</u> 3 058	<u>8 482</u>
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>8 035</u> 6 500	<u>6 505</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>6 413</u> 5 625	<u>11 765</u>	<u>5 520</u> 3 750	<u>9 311</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>7 977</u> 6 454	<u>6 500</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>6 367</u> 5 585	<u>11 681</u>	<u>5 480</u> 3 723	<u>9 245</u>
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>7 920</u> 6 407	<u>6 496</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>6 321</u> 5 545	<u>11 597</u>	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>7 862</u> 6 361	<u>6 491</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>11 513</u>	<u>5 401</u> 3 670	<u>9 112</u>

**211-203.**

					· · ·			-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 410</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 437</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 627</u>
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>8 638</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>8 334</u>	<u>6 400</u>	<u>8 577</u>
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>8 515</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>8 453</u>

					-	-	-
211-203-0100	3344-83	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> <u>2 531</u>	<u>2 977</u> <u>2 531</u>	<u>2 977</u> <u>2 531</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> <u>2 079</u>	<u>2 512</u> <u>2 079</u>	<u>2 512</u> <u>2 079</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>2 085</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>2 327</u> 1 610	<u>5 977</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>5 457</u> 1 610

**211-205.**

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 347</u> 17 857	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>19 147</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>19 687</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 347</u> 17 857	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>19 147</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>19 687</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 347</u> 17 857	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>19 147</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>19 687</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857

**211-206.**

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-206-0100	7392-2014	3									



8.04-08-2023

20

					-	-	-
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>4 936</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>3 896</u> 1 610

					-	-	-
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857

					-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3					

					.			-	-	-	-
					.						
					.						
211-206-0101	7392-2014	25-60	3	1	1360	<u>3 803</u> 2 429	<u>6 579</u>	<u>10 010</u>	<u>5 354</u>	<u>8 897</u>	<u>4 266</u> <u>8 047</u>

**211-3.****211-302.**

,

					.						
					.						
					.						
					.						
211-302-0100	32496-2013	350	3								
211-302-0101	5-10		3	1	350	<u>23 103</u> 21 244					
211-302-0102	10-20		3	1	350	<u>23 103</u> 21 244					
211-302-0103	20-40		3	1	350	<u>23 103</u> 21 244					
211-302-0200	32496-2013	400	3								
211-302-0201	5-10		3	1	400	<u>23 278</u> 21 244					
211-302-0202	10-20		3	1	400	<u>23 278</u> 21 244					
211-302-0203	20-40		3	1	400	<u>23 278</u> 21 244					

				,	-	-	-
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>6 403</u>	<u>4 511</u>	<u>5 859</u>

					· , · , · , ·
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

**211-4.**  
**211-401.**

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 478</u> 1 607	<u>8 606</u>	<u>4 973</u> 2 009	<u>9 020</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 478</u> 1 607	<u>8 606</u>	<u>4 973</u> 2 009	<u>9 020</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 488</u>	<u>8 715</u> 895	<u>8 715</u>	<u>3 325</u> 895	<u>8 715</u>	<u>3 645</u> 895	<u>7 415</u>

					-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 464</u>	<u>4 633</u>	<u>7 327</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 464</u>	<u>4 633</u>	<u>7 327</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 334</u>	<u>3 354</u>	<u>6 114</u>

**211-402.**

					· , · , · , ·
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

,

					· , · , · , ·
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	( 4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

					· , · , · , ·			-	-	-	-
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	---	---	---	---

				,	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

					.	.	.	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 816</u> 1 339	<u>4 526</u> 3 750	<u>8 310</u>	<u>1 492</u> 804	<u>8 330</u>	<u>3 018</u> 1 205	<u>7 080</u>

**211-6.**  
**211-601.**

-

					.	.	.	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 428</u> 1 857	<u>3 467</u>	<u>7 504</u>	<u>2 915</u>	<u>8 734</u>	<u>5 056</u>	<u>8 433</u>

**211-603.**

-

-

					.	.	.	-	-	-	-
211-603-0100	-	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201	<u>7 911</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201	<u>7 911</u>



8.04-08-2023

28

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 466</u>	<u>3 634</u>	<u>4 980</u>

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 566</u>	<u>4 612</u>	<u>6 895</u>

					-	-	-
211-603-0100	- -	3					
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 567</u>	<u>4 536</u>	<u>5 680</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 567</u>	<u>4 536</u>	<u>5 680</u>

					.	.	.	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201	<u>7 911</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201	<u>7 911</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

					.	.	.
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>		
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>		
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>		
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>		
211-701-0300							
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 285</u> 47 009		

8.04-08-2023

30

				,	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 567</u>	<u>4 536</u>	<u>5 680</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 567</u>	<u>4 536</u>	<u>5 680</u>

**211-702.**

					· · · ·
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 564</u> 2 232

**212.** , , ,  
**212-1.**  
**212-101.**

					· · · ·			-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 726</u> 14 777	<u>28 336</u> 14 930	<u>32 348</u> 14 559	<u>18 524</u> 14 930	<u>28 336</u> 14 930	<u>21 006</u> 14 930
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>17 967</u> 15 014	<u>28 580</u> 15 170	<u>32 526</u> 14 734	<u>18 768</u> 15 170	<u>28 580</u> 15 170	<u>21 251</u> 15 170
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 212</u> 15 256	<u>28 829</u> 15 415	<u>32 706</u> 14 911	<u>19 017</u> 15 415	<u>28 829</u> 15 415	<u>21 499</u> 15 415
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>17 880</u> 15 410	<u>29 353</u> 15 570	<u>33 346</u> 15 061	<u>19 409</u> 15 570	<u>29 353</u> 15 570	<u>21 964</u> 15 570

					-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 336</u> 14 930	<u>28 336</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>26 580</u> 14 930
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 580</u> 15 170	<u>28 580</u> 15 170	<u>24 679</u> 15 170	<u>26 825</u> 15 170
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 829</u> 15 415	<u>28 829</u> 15 415	<u>24 927</u> 15 415	<u>27 073</u> 15 415
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 353</u> 15 570	<u>29 353</u> 15 570	<u>25 573</u> 15 570	<u>27 548</u> 15 570

					.	.	.	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 040</u> 15 567	<u>29 514</u> 15 729	<u>33 503</u> 15 215	<u>19 570</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>22 126</u> 15 729
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>18 203</u> 15 727	<u>29 679</u> 15 891	<u>33 662</u> 15 372	<u>19 735</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>22 291</u> 15 891
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>18 539</u> 16 058	<u>30 019</u> 16 226	<u>33 991</u> 15 695	<u>20 075</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>22 630</u> 16 226
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>18 713</u> 16 229	<u>30 194</u> 16 399	<u>34 160</u> 15 862	<u>20 250</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>22 806</u> 16 399
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 040</u> 15 567	<u>29 514</u> 15 729	<u>33 503</u> 15 215	<u>19 570</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>22 126</u> 15 729
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>18 203</u> 15 727	<u>29 679</u> 15 891	<u>33 662</u> 15 372	<u>19 735</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>22 291</u> 15 891
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>18 369</u> 15 891	<u>29 847</u> 16 057	<u>33 825</u> 15 532	<u>19 903</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>22 459</u> 16 057
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>18 713</u> 16 229	<u>30 194</u> 16 399	<u>34 160</u> 15 862	<u>20 250</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>22 806</u> 16 399
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>18 890</u> 16 404	<u>30 373</u> 16 575	<u>34 334</u> 16 033	<u>20 430</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>22 985</u> 16 575
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>18 203</u> 15 727	<u>29 679</u> 15 891	<u>33 662</u> 15 372	<u>19 735</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>22 291</u> 15 891
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>18 369</u> 15 891	<u>29 847</u> 16 057	<u>33 825</u> 15 532	<u>19 903</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>22 459</u> 16 057
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>18 539</u> 16 058	<u>30 019</u> 16 226	<u>33 991</u> 15 695	<u>20 075</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>22 630</u> 16 226
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>18 890</u> 16 404	<u>30 373</u> 16 575	<u>34 334</u> 16 033	<u>20 430</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>22 985</u> 16 575

					-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 514</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>25 735</u> 15 729	<u>27 710</u> 15 729
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 679</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>25 899</u> 15 891	<u>27 874</u> 15 891
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 019</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>26 239</u> 16 226	<u>28 214</u> 16 226
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 194</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>28 390</u> 16 399
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 514</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>25 735</u> 15 729	<u>27 710</u> 15 729
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 679</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>25 899</u> 15 891	<u>27 874</u> 15 891
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 847</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>26 068</u> 16 057	<u>28 043</u> 16 057
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 194</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>28 390</u> 16 399
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 373</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>26 594</u> 16 575	<u>28 569</u> 16 575
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 679</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>25 899</u> 15 891	<u>27 874</u> 15 891
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 847</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>26 068</u> 16 057	<u>28 043</u> 16 057
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 019</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>26 239</u> 16 226	<u>28 214</u> 16 226
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 373</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>26 594</u> 16 575	<u>28 569</u> 16 575

								-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 071</u> 16 582	<u>30 556</u> 16 755	<u>34 511</u> 16 207	<u>20 613</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>23 168</u> 16 755
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>18 369</u> 15 891	<u>29 847</u> 16 057	<u>33 825</u> 15 532	<u>19 903</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>22 459</u> 16 057
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>18 539</u> 16 058	<u>30 019</u> 16 226	<u>33 991</u> 15 695	<u>20 075</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>22 630</u> 16 226
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>18 713</u> 16 229	<u>30 194</u> 16 399	<u>34 160</u> 15 862	<u>20 250</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>22 806</u> 16 399
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 071</u> 16 582	<u>30 556</u> 16 755	<u>34 511</u> 16 207	<u>20 613</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>23 168</u> 16 755
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>19 256</u> 16 764	<u>30 743</u> 16 939	<u>34 692</u> 16 385	<u>20 800</u> 16 939	<u>30 743</u> 16 939	<u>23 355</u> 16 939
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 723</u> 16 742	<u>30 352</u> 16 914	<u>34 429</u> 16 607	<u>20 540</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>23 022</u> 16 914
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 406</u> 16 911	<u>30 892</u> 17 085	<u>35 087</u> 16 775	<u>20 948</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>23 503</u> 17 085
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994



					-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 556</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>26 777</u> 16 755	<u>28 752</u> 16 755
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 847</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>26 068</u> 16 057	<u>28 043</u> 16 057
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 019</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>26 239</u> 16 226	<u>28 214</u> 16 226
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 194</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>28 390</u> 16 399
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 556</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>26 777</u> 16 755	<u>28 752</u> 16 755
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 743</u> 16 939	<u>30 743</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>28 939</u> 16 939
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 352</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>26 451</u> 16 914	<u>28 597</u> 16 914
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 892</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>27 112</u> 17 085	<u>29 087</u> 17 085
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994

					-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>20 916</u> 18 398	<u>32 418</u> 18 587	<u>36 586</u> 18 250	<u>22 474</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>25 029</u> 18 587
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 723</u> 16 742	<u>30 352</u> 16 914	<u>34 429</u> 16 607	<u>20 540</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>23 022</u> 16 914
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 406</u> 16 911	<u>30 892</u> 17 085	<u>35 087</u> 16 775	<u>20 948</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>23 503</u> 17 085
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994

					-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 418</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587	<u>30 613</u> 18 587
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 352</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>26 451</u> 16 914	<u>28 597</u> 16 914
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 892</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>27 112</u> 17 085	<u>29 087</u> 17 085
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994

								-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>20 916</u> 18 398	<u>32 418</u> 18 587	<u>36 586</u> 18 250	<u>22 474</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>25 029</u> 18 587
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 922</u> 17 923	<u>31 566</u> 18 109	<u>35 427</u> 17 589	<u>21 754</u> 18 109	<u>31 566</u> 18 109	<u>24 236</u> 18 109

					-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 418</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587	<u>30 613</u> 18 587
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 566</u> 18 109	<u>31 566</u> 18 109	<u>27 665</u> 18 109	<u>29 810</u> 18 109

					.	.	.	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>20 617</u> 18 104	<u>32 118</u> 18 292	<u>36 095</u> 17 767	<u>22 174</u> 18 292	<u>32 118</u> 18 292	<u>24 729</u> 18 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>20 805</u> 18 288	<u>32 307</u> 18 479	<u>36 280</u> 17 948	<u>22 363</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>24 919</u> 18 479
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 477	<u>32 501</u> 18 669	<u>36 468</u> 18 133	<u>22 557</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>25 112</u> 18 669
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>21 392</u> 18 866	<u>32 900</u> 19 062	<u>36 855</u> 18 515	<u>22 956</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>25 512</u> 19 062
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>21 596</u> 19 067	<u>33 106</u> 19 265	<u>37 056</u> 18 712	<u>23 162</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>25 718</u> 19 265
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>20 805</u> 18 288	<u>32 307</u> 18 479	<u>36 280</u> 17 948	<u>22 363</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>24 919</u> 18 479
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 477	<u>32 501</u> 18 669	<u>36 468</u> 18 133	<u>22 557</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>25 112</u> 18 669
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 669	<u>32 698</u> 18 863	<u>36 659</u> 18 322	<u>22 755</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>25 310</u> 18 863
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>21 596</u> 19 067	<u>33 106</u> 19 265	<u>37 056</u> 18 712	<u>23 162</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>25 718</u> 19 265
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 272	<u>33 317</u> 19 472	<u>37 260</u> 18 913	<u>23 373</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>25 928</u> 19 472
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 477	<u>32 501</u> 18 669	<u>36 468</u> 18 133	<u>22 557</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>25 112</u> 18 669
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 669	<u>32 698</u> 18 863	<u>36 659</u> 18 322	<u>22 755</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>25 310</u> 18 863
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>21 392</u> 18 866	<u>32 900</u> 19 062	<u>36 855</u> 18 515	<u>22 956</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>25 512</u> 19 062



					-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 118</u> 18 292	<u>32 118</u> 18 292	<u>28 338</u> 18 292	<u>30 313</u> 18 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 307</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>28 528</u> 18 479	<u>30 503</u> 18 479
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>30 696</u> 18 669
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>31 096</u> 19 062
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 106</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>29 327</u> 19 265	<u>31 302</u> 19 265
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 307</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>28 528</u> 18 479	<u>30 503</u> 18 479
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>30 696</u> 18 669
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 698</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>28 919</u> 18 863	<u>30 894</u> 18 863
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 106</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>29 327</u> 19 265	<u>31 302</u> 19 265
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 317</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 512</u> 19 472
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>30 696</u> 18 669
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 698</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>28 919</u> 18 863	<u>30 894</u> 18 863
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>31 096</u> 19 062

					.	.	.	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 272	<u>33 317</u> 19 472	<u>37 260</u> 18 913	<u>23 373</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>25 928</u> 19 472
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 481	<u>33 532</u> 19 684	<u>37 469</u> 19 119	<u>23 588</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>26 143</u> 19 684
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 669	<u>32 698</u> 18 863	<u>36 659</u> 18 322	<u>22 755</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>25 310</u> 18 863
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>21 392</u> 18 866	<u>32 900</u> 19 062	<u>36 855</u> 18 515	<u>22 956</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>25 512</u> 19 062
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>21 596</u> 19 067	<u>33 106</u> 19 265	<u>37 056</u> 18 712	<u>23 162</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>25 718</u> 19 265
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 481	<u>33 532</u> 19 684	<u>37 469</u> 19 119	<u>23 588</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>26 143</u> 19 684
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>22 234</u> 19 695	<u>33 751</u> 19 900	<u>37 682</u> 19 329	<u>23 808</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>26 363</u> 19 900
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 481	<u>33 532</u> 19 684	<u>37 469</u> 19 119	<u>23 588</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>26 143</u> 19 684
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>22 234</u> 19 695	<u>33 751</u> 19 900	<u>37 682</u> 19 329	<u>23 808</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>26 363</u> 19 900
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>22 457</u> 19 914	<u>33 976</u> 20 121	<u>37 901</u> 19 544	<u>24 032</u> 20 121	<u>33 976</u> 20 121	<u>26 588</u> 20 121
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>22 684</u> 20 138	<u>34 206</u> 20 347	<u>38 124</u> 19 763	<u>24 262</u> 20 347	<u>34 206</u> 20 347	<u>26 817</u> 20 347
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>23 154</u> 20 601	<u>34 681</u> 20 815	<u>38 585</u> 20 218	<u>24 737</u> 20 815	<u>34 681</u> 20 815	<u>27 293</u> 20 815
212-101-0700	7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 317</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 512</u> 19 472
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>29 752</u> 19 684	<u>31 727</u> 19 684
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 698</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>28 919</u> 18 863	<u>30 894</u> 18 863
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>31 096</u> 19 062
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 106</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>29 327</u> 19 265	<u>31 302</u> 19 265
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>29 752</u> 19 684	<u>31 727</u> 19 684
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>29 972</u> 19 900	<u>31 947</u> 19 900
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>29 752</u> 19 684	<u>31 727</u> 19 684
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>29 972</u> 19 900	<u>31 947</u> 19 900
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 976</u> 20 121	<u>33 976</u> 20 121	<u>30 197</u> 20 121	<u>32 172</u> 20 121
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 206</u> 20 347	<u>34 206</u> 20 347	<u>30 426</u> 20 347	<u>32 401</u> 20 347
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 681</u> 20 815	<u>34 681</u> 20 815	<u>30 902</u> 20 815	<u>32 877</u> 20 815
212-101-0700	7473-2010 20	3						

					.	.	.	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 396</u> 19 373	<u>33 056</u> 19 575	<u>36 788</u> 18 929	<u>23 244</u> 19 575	<u>33 056</u> 19 575	<u>25 726</u> 19 575
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 106</u> 19 569	<u>33 623</u> 19 773	<u>37 470</u> 19 120	<u>23 679</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>26 234</u> 19 773
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 769	<u>33 828</u> 19 975	<u>37 668</u> 19 315	<u>23 884</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>26 439</u> 19 975
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 727</u> 20 180	<u>34 250</u> 20 391	<u>38 077</u> 19 717	<u>24 307</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>26 862</u> 20 391
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 943</u> 20 393	<u>34 469</u> 20 606	<u>38 288</u> 19 925	<u>24 525</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>27 080</u> 20 606
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 106</u> 19 569	<u>33 623</u> 19 773	<u>37 470</u> 19 120	<u>23 679</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>26 234</u> 19 773
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 769	<u>33 828</u> 19 975	<u>37 668</u> 19 315	<u>23 884</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>26 439</u> 19 975
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 516</u> 19 972	<u>34 037</u> 20 181	<u>37 870</u> 19 514	<u>24 093</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>26 649</u> 20 181
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 943</u> 20 393	<u>34 469</u> 20 606	<u>38 288</u> 19 925	<u>24 525</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>27 080</u> 20 606
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 610	<u>34 691</u> 20 825	<u>38 503</u> 20 137	<u>24 747</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>27 303</u> 20 825
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 769	<u>33 828</u> 19 975	<u>37 668</u> 19 315	<u>23 884</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>26 439</u> 19 975
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 516</u> 19 972	<u>34 037</u> 20 181	<u>37 870</u> 19 514	<u>24 093</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>26 649</u> 20 181
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 727</u> 20 180	<u>34 250</u> 20 391	<u>38 077</u> 19 717	<u>24 307</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>26 862</u> 20 391

					-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 056</u> 19 575	<u>33 056</u> 19 575	<u>29 155</u> 19 575	<u>31 300</u> 19 575
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>33 623</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>31 818</u> 19 773
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 828</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>32 023</u> 19 975
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 250</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>30 471</u> 20 391	<u>32 446</u> 20 391
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>34 469</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>30 689</u> 20 606	<u>32 664</u> 20 606
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>33 623</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>31 818</u> 19 773
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 828</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>32 023</u> 19 975
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 037</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>30 257</u> 20 181	<u>32 232</u> 20 181
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>34 469</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>30 689</u> 20 606	<u>32 664</u> 20 606
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>32 887</u> 20 825
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 828</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>32 023</u> 19 975
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 037</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>30 257</u> 20 181	<u>32 232</u> 20 181
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 250</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>30 471</u> 20 391	<u>32 446</u> 20 391

								-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 610	<u>34 691</u> 20 825	<u>38 503</u> 20 137	<u>24 747</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>27 303</u> 20 825
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 389</u> 20 831	<u>34 919</u> 21 049	<u>38 723</u> 20 353	<u>24 975</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>27 530</u> 21 049
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 610	<u>34 691</u> 20 825	<u>38 503</u> 20 137	<u>24 747</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>27 303</u> 20 825
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 389</u> 20 831	<u>34 919</u> 21 049	<u>38 723</u> 20 353	<u>24 975</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>27 530</u> 21 049
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 058	<u>35 151</u> 21 278	<u>38 948</u> 20 575	<u>25 207</u> 21 278	<u>35 151</u> 21 278	<u>27 763</u> 21 278
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 854</u> 21 289	<u>35 389</u> 21 511	<u>39 178</u> 20 801	<u>25 445</u> 21 511	<u>35 389</u> 21 511	<u>28 000</u> 21 511
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 340</u> 21 768	<u>35 880</u> 21 995	<u>39 653</u> 21 268	<u>25 936</u> 21 995	<u>35 880</u> 21 995	<u>28 492</u> 21 995
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 674</u> 21 616	<u>35 365</u> 21 848	<u>38 330</u> 20 446	<u>25 553</u> 21 848	<u>35 365</u> 21 848	<u>28 035</u> 21 848
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 407</u> 21 834	<u>35 955</u> 22 069	<u>39 028</u> 20 653	<u>26 011</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>28 567</u> 22 069
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 634</u> 22 057	<u>36 184</u> 22 294	<u>39 242</u> 20 864	<u>26 240</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>28 796</u> 22 294
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 516	<u>36 656</u> 22 759	<u>39 683</u> 21 298	<u>26 712</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>29 267</u> 22 759
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 341</u> 22 753	<u>36 899</u> 22 998	<u>39 911</u> 21 523	<u>26 955</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>29 511</u> 22 998

					-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>32 887</u> 20 825
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 919</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>31 139</u> 21 049	<u>33 114</u> 21 049
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>32 887</u> 20 825
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 919</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>31 139</u> 21 049	<u>33 114</u> 21 049
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 151</u> 21 278	<u>35 151</u> 21 278	<u>31 372</u> 21 278	<u>33 347</u> 21 278
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>35 389</u> 21 511	<u>35 389</u> 21 511	<u>31 609</u> 21 511	<u>33 584</u> 21 511
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 880</u> 21 995	<u>35 880</u> 21 995	<u>32 100</u> 21 995	<u>34 076</u> 21 995
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 365</u> 21 848	<u>35 365</u> 21 848	<u>31 464</u> 21 848	<u>33 610</u> 21 848
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 955</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>32 176</u> 22 069	<u>34 151</u> 22 069
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 184</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>32 404</u> 22 294	<u>34 380</u> 22 294
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 656</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759	<u>34 851</u> 22 759
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 899</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>33 120</u> 22 998	<u>35 095</u> 22 998

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 407</u> 21 834	<u>35 955</u> 22 069	<u>39 028</u> 20 653	<u>26 011</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>28 567</u> 22 069
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 634</u> 22 057	<u>36 184</u> 22 294	<u>39 242</u> 20 864	<u>26 240</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>28 796</u> 22 294
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 284	<u>36 417</u> 22 524	<u>39 460</u> 21 079	<u>26 474</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>29 029</u> 22 524
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 341</u> 22 753	<u>36 899</u> 22 998	<u>39 911</u> 21 523	<u>26 955</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>29 511</u> 22 998
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 995	<u>37 148</u> 23 243	<u>40 144</u> 21 752	<u>27 204</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>29 759</u> 23 243
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 634</u> 22 057	<u>36 184</u> 22 294	<u>39 242</u> 20 864	<u>26 240</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>28 796</u> 22 294
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 284	<u>36 417</u> 22 524	<u>39 460</u> 21 079	<u>26 474</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>29 029</u> 22 524
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 516	<u>36 656</u> 22 759	<u>39 683</u> 21 298	<u>26 712</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>29 267</u> 22 759
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 995	<u>37 148</u> 23 243	<u>40 144</u> 21 752	<u>27 204</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>29 759</u> 23 243
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 838</u> 23 243	<u>37 402</u> 23 493	<u>40 381</u> 21 985	<u>27 458</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>30 013</u> 23 493
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 995	<u>37 148</u> 23 243	<u>40 144</u> 21 752	<u>27 204</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>29 759</u> 23 243
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 838</u> 23 243	<u>37 402</u> 23 493	<u>40 381</u> 21 985	<u>27 458</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>30 013</u> 23 493
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 495	<u>37 661</u> 23 748	<u>40 624</u> 22 224	<u>27 717</u> 23 748	<u>37 661</u> 23 748	<u>30 273</u> 23 748



					-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 955</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>32 176</u> 22 069	<u>34 151</u> 22 069
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 184</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>32 404</u> 22 294	<u>34 380</u> 22 294
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 417</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>32 638</u> 22 524	<u>34 613</u> 22 524
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 899</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>33 120</u> 22 998	<u>35 095</u> 22 998
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 148</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>33 368</u> 23 243	<u>35 343</u> 23 243
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 184</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>32 404</u> 22 294	<u>34 380</u> 22 294
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 417</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>32 638</u> 22 524	<u>34 613</u> 22 524
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 656</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759	<u>34 851</u> 22 759
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 148</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>33 368</u> 23 243	<u>35 343</u> 23 243
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 402</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>33 622</u> 23 493	<u>35 597</u> 23 493
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 148</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>33 368</u> 23 243	<u>35 343</u> 23 243
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 402</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>33 622</u> 23 493	<u>35 597</u> 23 493
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 661</u> 23 748	<u>37 661</u> 23 748	<u>33 882</u> 23 748	<u>35 857</u> 23 748

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 357</u> 23 754	<u>37 926</u> 24 009	<u>40 872</u> 22 469	<u>27 983</u> 24 009	<u>37 926</u> 24 009	<u>30 538</u> 24 009
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 287	<u>38 474</u> 24 549	<u>41 385</u> 22 974	<u>28 531</u> 24 549	<u>38 474</u> 24 549	<u>31 086</u> 24 549
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 013</u> 23 918	<u>37 726</u> 24 172	<u>40 870</u> 22 946	<u>27 914</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>30 396</u> 24 172
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 160	<u>38 340</u> 24 416	<u>41 593</u> 23 178	<u>28 396</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>30 951</u> 24 416
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 473</u> 23 278	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>29 422</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>32 066</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 23 628	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>29 779</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>32 423</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 007</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>28 957</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>31 601</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>28 356</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>29 306</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>31 950</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>29 660</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>32 304</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 23 864	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>30 020</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>32 664</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 938</u> 23 734	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>29 887</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>32 531</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>30 251</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>32 895</u> 24 090

					-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 926</u> 24 009	<u>37 926</u> 24 009	<u>34 147</u> 24 009	<u>36 122</u> 24 009
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 474</u> 24 549	<u>38 474</u> 24 549	<u>34 695</u> 24 549	<u>36 670</u> 24 549
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 726</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>33 825</u> 24 172	<u>35 970</u> 24 172
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 340</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>34 560</u> 24 416	<u>36 535</u> 24 416
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 224</u> 23 277	<u>37 420</u> 23 277	<u>36 605</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 607</u> 23 627	<u>41 581</u> 23 627	<u>37 777</u> 23 627	<u>36 962</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 784</u> 22 821	<u>40 759</u> 22 821	<u>36 954</u> 22 821	<u>36 139</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 108</u> 23 163	<u>37 304</u> 23 163	<u>36 488</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 487</u> 23 510	<u>41 462</u> 23 510	<u>37 657</u> 23 510	<u>36 842</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 848</u> 23 863	<u>41 822</u> 23 863	<u>38 018</u> 23 863	<u>37 202</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 715</u> 23 733	<u>41 689</u> 23 733	<u>37 885</u> 23 733	<u>37 070</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 053</u> 24 090	<u>38 249</u> 24 090	<u>37 433</u> 24 090

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>30 619</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>33 263</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 044</u> 24 818	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>30 993</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>33 637</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 013</u> 23 918	<u>37 726</u> 24 172	<u>40 870</u> 22 946	<u>27 914</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>30 396</u> 24 172
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 160	<u>38 340</u> 24 416	<u>41 593</u> 23 178	<u>28 396</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>30 951</u> 24 416
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 276</u> 24 658	<u>38 851</u> 24 919	<u>42 079</u> 23 656	<u>28 908</u> 24 919	<u>38 851</u> 24 919	<u>31 463</u> 24 919
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 537</u> 24 914	<u>39 115</u> 25 179	<u>42 329</u> 23 903	<u>29 171</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>31 727</u> 25 179
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 160	<u>38 340</u> 24 416	<u>41 593</u> 23 178	<u>28 396</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>30 951</u> 24 416
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 020</u> 24 406	<u>38 593</u> 24 665	<u>41 834</u> 23 415	<u>28 649</u> 24 665	<u>38 593</u> 24 665	<u>31 205</u> 24 665
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 537</u> 24 914	<u>39 115</u> 25 179	<u>42 329</u> 23 903	<u>29 171</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>31 727</u> 25 179
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 803</u> 25 177	<u>39 384</u> 25 444	<u>42 585</u> 24 154	<u>29 441</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>31 996</u> 25 444
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 803</u> 25 177	<u>39 384</u> 25 444	<u>42 585</u> 24 154	<u>29 441</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>31 996</u> 25 444
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 076</u> 25 445	<u>39 659</u> 25 715	<u>42 846</u> 24 411	<u>29 716</u> 25 715	<u>39 659</u> 25 715	<u>32 271</u> 25 715

					-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 447</u> 24 451	<u>42 421</u> 24 451	<u>38 617</u> 24 451	<u>37 802</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>42 795</u> 24 817	<u>38 991</u> 24 817	<u>38 175</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 726</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>33 825</u> 24 172	<u>35 970</u> 24 172
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 340</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>34 560</u> 24 416	<u>36 535</u> 24 416
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 851</u> 24 919	<u>38 851</u> 24 919	<u>35 072</u> 24 919	<u>37 047</u> 24 919
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 115</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>35 336</u> 25 179	<u>37 311</u> 25 179
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 340</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>34 560</u> 24 416	<u>36 535</u> 24 416
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 593</u> 24 665	<u>38 593</u> 24 665	<u>34 813</u> 24 665	<u>36 789</u> 24 665
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 115</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>35 336</u> 25 179	<u>37 311</u> 25 179
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 384</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>35 605</u> 25 444	<u>37 580</u> 25 444
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 384</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>35 605</u> 25 444	<u>37 580</u> 25 444
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 659</u> 25 715	<u>39 659</u> 25 715	<u>35 880</u> 25 715	<u>37 855</u> 25 715

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 638</u> 25 998	<u>40 227</u> 26 274	<u>43 385</u> 24 942	<u>30 283</u> 26 274	<u>40 227</u> 26 274	<u>32 839</u> 26 274
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 928</u> 26 283	<u>40 521</u> 26 563	<u>43 663</u> 25 216	<u>30 577</u> 26 563	<u>40 521</u> 26 563	<u>33 132</u> 26 563
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 360</u> 26 228	<u>40 098</u> 26 506	<u>43 138</u> 25 179	<u>30 286</u> 26 506	<u>40 098</u> 26 506	<u>32 768</u> 26 506
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 141</u> 26 493	<u>40 735</u> 26 774	<u>43 884</u> 25 433	<u>30 792</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>33 347</u> 26 774
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 696</u> 27 039	<u>41 296</u> 27 326	<u>44 417</u> 25 957	<u>31 353</u> 27 326	<u>41 296</u> 27 326	<u>33 908</u> 27 326
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 982</u> 27 321	<u>41 586</u> 27 611	<u>44 691</u> 26 228	<u>31 642</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>34 197</u> 27 611
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 141</u> 26 493	<u>40 735</u> 26 774	<u>43 884</u> 25 433	<u>30 792</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>33 347</u> 26 774
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 415</u> 26 763	<u>41 013</u> 27 047	<u>44 148</u> 25 692	<u>31 069</u> 27 047	<u>41 013</u> 27 047	<u>33 625</u> 27 047
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 982</u> 27 321	<u>41 586</u> 27 611	<u>44 691</u> 26 228	<u>31 642</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>34 197</u> 27 611
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 608	<u>41 881</u> 27 901	<u>44 972</u> 26 504	<u>31 937</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>34 493</u> 27 901
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 608	<u>41 881</u> 27 901	<u>44 972</u> 26 504	<u>31 937</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>34 493</u> 27 901
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 572</u> 27 902	<u>42 182</u> 28 198	<u>45 258</u> 26 786	<u>32 239</u> 28 198	<u>42 182</u> 28 198	<u>34 794</u> 28 198

					-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 227</u> 26 274	<u>40 227</u> 26 274	<u>36 448</u> 26 274	<u>38 423</u> 26 274
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 521</u> 26 563	<u>40 521</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>38 716</u> 26 563
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 098</u> 26 506	<u>40 098</u> 26 506	<u>36 196</u> 26 506	<u>38 342</u> 26 506
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 735</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>36 956</u> 26 774	<u>38 931</u> 26 774
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 326	<u>41 296</u> 27 326	<u>37 517</u> 27 326	<u>39 492</u> 27 326
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 586</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>37 806</u> 27 611	<u>39 781</u> 27 611
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 735</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>36 956</u> 26 774	<u>38 931</u> 26 774
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 013</u> 27 047	<u>41 013</u> 27 047	<u>37 234</u> 27 047	<u>39 209</u> 27 047
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 586</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>37 806</u> 27 611	<u>39 781</u> 27 611
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 881</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901	<u>40 076</u> 27 901
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 881</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901	<u>40 076</u> 27 901
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 182</u> 28 198	<u>42 182</u> 28 198	<u>38 403</u> 28 198	<u>40 378</u> 28 198

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 189</u> 28 509	<u>42 805</u> 28 811	<u>45 850</u> 27 368	<u>32 861</u> 28 811	<u>42 805</u> 28 811	<u>35 417</u> 28 811
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 507</u> 28 822	<u>43 127</u> 29 128	<u>46 156</u> 27 669	<u>33 183</u> 29 128	<u>43 127</u> 29 128	<u>35 739</u> 29 128
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 249</u> 27 103	<u>40 995</u> 27 390	<u>44 084</u> 26 110	<u>31 183</u> 27 390	<u>40 995</u> 27 390	<u>33 665</u> 27 390
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 038</u> 27 377	<u>41 642</u> 27 666	<u>44 840</u> 26 374	<u>31 698</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>34 254</u> 27 666
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 612</u> 27 941	<u>42 222</u> 28 237	<u>45 393</u> 26 918	<u>32 278</u> 28 237	<u>42 222</u> 28 237	<u>34 833</u> 28 237
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 908</u> 28 232	<u>42 520</u> 28 531	<u>45 677</u> 27 198	<u>32 577</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>35 132</u> 28 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 038</u> 27 377	<u>41 642</u> 27 666	<u>44 840</u> 26 374	<u>31 698</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>34 254</u> 27 666
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 322</u> 27 656	<u>41 929</u> 27 949	<u>45 113</u> 26 643	<u>31 985</u> 27 949	<u>41 929</u> 27 949	<u>34 540</u> 27 949
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 908</u> 28 232	<u>42 520</u> 28 531	<u>45 677</u> 27 198	<u>32 577</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>35 132</u> 28 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 529	<u>42 826</u> 28 831	<u>45 968</u> 27 484	<u>32 882</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>35 437</u> 28 831
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 529	<u>42 826</u> 28 831	<u>45 968</u> 27 484	<u>32 882</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>35 437</u> 28 831
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 833	<u>43 137</u> 29 138	<u>46 265</u> 27 777	<u>33 193</u> 29 138	<u>43 137</u> 29 138	<u>35 749</u> 29 138



					-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 805</u> 28 811	<u>42 805</u> 28 811	<u>39 026</u> 28 811	<u>41 001</u> 28 811
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 127</u> 29 128	<u>43 127</u> 29 128	<u>39 347</u> 29 128	<u>41 323</u> 29 128
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 995</u> 27 390	<u>40 995</u> 27 390	<u>37 094</u> 27 390	<u>39 240</u> 27 390
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 642</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>39 838</u> 27 666
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 222</u> 28 237	<u>42 222</u> 28 237	<u>38 442</u> 28 237	<u>40 417</u> 28 237
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 520</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>38 741</u> 28 531	<u>40 716</u> 28 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 642</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>39 838</u> 27 666
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 929</u> 27 949	<u>41 929</u> 27 949	<u>38 149</u> 27 949	<u>40 124</u> 27 949
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 520</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>38 741</u> 28 531	<u>40 716</u> 28 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>39 046</u> 28 831	<u>41 021</u> 28 831
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>39 046</u> 28 831	<u>41 021</u> 28 831
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 137</u> 29 138	<u>43 137</u> 29 138	<u>39 358</u> 29 138	<u>41 333</u> 29 138

					.	.	.	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 155</u> 29 460	<u>43 781</u> 29 771	<u>46 879</u> 28 381	<u>33 837</u> 29 771	<u>43 781</u> 29 771	<u>36 392</u> 29 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 484</u> 29 783	<u>44 113</u> 30 098	<u>47 196</u> 28 693	<u>34 169</u> 30 098	<u>44 113</u> 30 098	<u>36 725</u> 30 098
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 746</u> 28 576	<u>42 501</u> 28 872	<u>46 222</u> 28 214	<u>32 689</u> 28 872	<u>42 501</u> 28 872	<u>35 171</u> 28 872
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 551</u> 28 865	<u>43 163</u> 29 163	<u>46 999</u> 28 499	<u>33 219</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>35 775</u> 29 163
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 155</u> 29 460	<u>43 774</u> 29 765	<u>47 596</u> 29 087	<u>33 830</u> 29 765	<u>43 774</u> 29 765	<u>36 386</u> 29 765
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 467</u> 29 767	<u>44 089</u> 30 075	<u>47 904</u> 29 390	<u>34 145</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>36 701</u> 30 075
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 551</u> 28 865	<u>43 163</u> 29 163	<u>46 999</u> 28 499	<u>33 219</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>35 775</u> 29 163
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 850</u> 29 160	<u>43 465</u> 29 461	<u>47 295</u> 28 790	<u>33 522</u> 29 461	<u>43 465</u> 29 461	<u>36 077</u> 29 461
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 467</u> 29 767	<u>44 089</u> 30 075	<u>47 904</u> 29 390	<u>34 145</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>36 701</u> 30 075
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 786</u> 30 080	<u>44 411</u> 30 391	<u>48 219</u> 29 699	<u>34 467</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>37 022</u> 30 391
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 786</u> 30 080	<u>44 411</u> 30 391	<u>48 219</u> 29 699	<u>34 467</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>37 022</u> 30 391
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 111</u> 30 400	<u>44 739</u> 30 715	<u>48 540</u> 30 015	<u>34 795</u> 30 715	<u>44 739</u> 30 715	<u>37 351</u> 30 715

					-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 781</u> 29 771	<u>43 781</u> 29 771	<u>40 001</u> 29 771	<u>41 976</u> 29 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 113</u> 30 098	<u>44 113</u> 30 098	<u>40 334</u> 30 098	<u>42 309</u> 30 098
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 501</u> 28 872	<u>42 501</u> 28 872	<u>38 600</u> 28 872	<u>40 745</u> 28 872
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 163</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>39 384</u> 29 163	<u>41 359</u> 29 163
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 774</u> 29 765	<u>43 774</u> 29 765	<u>39 994</u> 29 765	<u>41 970</u> 29 765
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 089</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>40 309</u> 30 075	<u>42 285</u> 30 075
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 163</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>39 384</u> 29 163	<u>41 359</u> 29 163
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 465</u> 29 461	<u>43 465</u> 29 461	<u>39 686</u> 29 461	<u>41 661</u> 29 461
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 089</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>40 309</u> 30 075	<u>42 285</u> 30 075
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 411</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>42 606</u> 30 391
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 411</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>42 606</u> 30 391
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 739</u> 30 715	<u>44 739</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>42 935</u> 30 715

					.	.	.	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 782</u> 31 061	<u>45 417</u> 31 382	<u>49 203</u> 30 668	<u>35 474</u> 31 382	<u>45 417</u> 31 382	<u>38 029</u> 31 382
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 129</u> 31 403	<u>45 768</u> 31 727	<u>49 545</u> 31 005	<u>35 824</u> 31 727	<u>45 768</u> 31 727	<u>38 380</u> 31 727
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 231</u> 30 037	<u>43 994</u> 30 341	<u>48 309</u> 30 268	<u>34 182</u> 30 341	<u>43 994</u> 30 341	<u>36 664</u> 30 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 050</u> 30 341	<u>44 671</u> 30 648	<u>49 107</u> 30 574	<u>34 728</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>37 283</u> 30 648
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 686</u> 30 966	<u>45 313</u> 31 280	<u>49 747</u> 31 204	<u>35 370</u> 31 280	<u>45 313</u> 31 280	<u>37 925</u> 31 280
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 013</u> 31 289	<u>45 644</u> 31 606	<u>50 078</u> 31 529	<u>35 701</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>38 256</u> 31 606
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 050</u> 30 341	<u>44 671</u> 30 648	<u>49 107</u> 30 574	<u>34 728</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>37 283</u> 30 648
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 364</u> 30 650	<u>44 989</u> 30 961	<u>49 424</u> 30 886	<u>35 045</u> 30 961	<u>44 989</u> 30 961	<u>37 601</u> 30 961
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 013</u> 31 289	<u>45 644</u> 31 606	<u>50 078</u> 31 529	<u>35 701</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>38 256</u> 31 606
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 618	<u>45 982</u> 31 938	<u>50 415</u> 31 861	<u>36 039</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>38 594</u> 31 938
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 618	<u>45 982</u> 31 938	<u>50 415</u> 31 861	<u>36 039</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>38 594</u> 31 938
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 31 955	<u>46 328</u> 32 278	<u>50 759</u> 32 200	<u>36 384</u> 32 278	<u>46 328</u> 32 278	<u>38 939</u> 32 278

					-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 417</u> 31 382	<u>45 417</u> 31 382	<u>41 638</u> 31 382	<u>43 613</u> 31 382
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 768</u> 31 727	<u>45 768</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>43 963</u> 31 727
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 994</u> 30 341	<u>43 994</u> 30 341	<u>40 093</u> 30 341	<u>42 239</u> 30 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 671</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>40 892</u> 30 648	<u>42 867</u> 30 648
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 313</u> 31 280	<u>45 313</u> 31 280	<u>41 534</u> 31 280	<u>43 509</u> 31 280
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 644</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>41 865</u> 31 606	<u>43 840</u> 31 606
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 671</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>40 892</u> 30 648	<u>42 867</u> 30 648
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 989</u> 30 961	<u>44 989</u> 30 961	<u>41 210</u> 30 961	<u>43 185</u> 30 961
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 644</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>41 865</u> 31 606	<u>43 840</u> 31 606
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>44 178</u> 31 938
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>44 178</u> 31 938
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 328</u> 32 278	<u>46 328</u> 32 278	<u>42 548</u> 32 278	<u>44 523</u> 32 278

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 395</u> 32 649	<u>47 041</u> 32 980	<u>51 470</u> 32 900	<u>37 097</u> 32 980	<u>47 041</u> 32 980	<u>39 652</u> 32 980
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 760</u> 33 008	<u>47 409</u> 33 342	<u>51 838</u> 33 261	<u>37 465</u> 33 342	<u>47 409</u> 33 342	<u>40 020</u> 33 342
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 766</u> 15 800	<u>29 379</u> 15 956	<u>34 123</u> 16 306	<u>19 567</u> 15 956	<u>29 379</u> 15 956	<u>22 049</u> 15 956
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 333</u> 16 358	<u>29 949</u> 16 517	<u>34 946</u> 17 116	<u>20 137</u> 16 517	<u>29 949</u> 16 517	<u>22 619</u> 16 517
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 596</u> 16 617	<u>30 215</u> 16 779	<u>35 155</u> 17 321	<u>20 403</u> 16 779	<u>30 215</u> 16 779	<u>22 885</u> 16 779
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>19 277</u> 16 785	<u>30 753</u> 16 949	<u>35 821</u> 17 496	<u>20 809</u> 16 949	<u>30 753</u> 16 949	<u>23 365</u> 16 949
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 451</u> 16 956	<u>30 929</u> 17 122	<u>36 002</u> 17 675	<u>20 985</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>23 540</u> 17 122
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 629</u> 17 131	<u>31 108</u> 17 298	<u>36 187</u> 17 857	<u>21 164</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>23 720</u> 17 298
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 995</u> 17 491	<u>31 478</u> 17 662	<u>36 569</u> 18 233	<u>21 534</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>24 090</u> 17 662

					-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 041</u> 32 980	<u>47 041</u> 32 980	<u>43 261</u> 32 980	<u>45 236</u> 32 980
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 409</u> 33 342	<u>47 409</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342	<u>45 604</u> 33 342
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 379</u> 15 956	<u>29 379</u> 15 956	<u>25 478</u> 15 956	<u>27 623</u> 15 956
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 949</u> 16 517	<u>29 949</u> 16 517	<u>26 048</u> 16 517	<u>28 193</u> 16 517
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 215</u> 16 779	<u>30 215</u> 16 779	<u>26 314</u> 16 779	<u>28 459</u> 16 779
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 753</u> 16 949	<u>30 753</u> 16 949	<u>26 974</u> 16 949	<u>28 949</u> 16 949
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 929</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>27 149</u> 17 122	<u>29 124</u> 17 122
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 108</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>27 329</u> 17 298	<u>29 304</u> 17 298
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 478</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>27 699</u> 17 662	<u>29 674</u> 17 662

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>20 184</u> 17 678	<u>31 669</u> 17 850	<u>36 766</u> 18 427	<u>21 725</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>24 281</u> 17 850
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 451</u> 16 956	<u>30 929</u> 17 122	<u>36 002</u> 17 675	<u>20 985</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>23 540</u> 17 122
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 629</u> 17 131	<u>31 108</u> 17 298	<u>36 187</u> 17 857	<u>21 164</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>23 720</u> 17 298
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 810</u> 17 309	<u>31 291</u> 17 478	<u>36 376</u> 18 043	<u>21 347</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>23 903</u> 17 478
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>20 184</u> 17 678	<u>31 669</u> 17 850	<u>36 766</u> 18 427	<u>21 725</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>24 281</u> 17 850
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 377</u> 17 868	<u>31 864</u> 18 042	<u>36 967</u> 18 625	<u>21 920</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>24 476</u> 18 042
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 629</u> 17 131	<u>31 108</u> 17 298	<u>36 187</u> 17 857	<u>21 164</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>23 720</u> 17 298
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 810</u> 17 309	<u>31 291</u> 17 478	<u>36 376</u> 18 043	<u>21 347</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>23 903</u> 17 478
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 995</u> 17 491	<u>31 478</u> 17 662	<u>36 569</u> 18 233	<u>21 534</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>24 090</u> 17 662
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 377</u> 17 868	<u>31 864</u> 18 042	<u>36 967</u> 18 625	<u>21 920</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>24 476</u> 18 042
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 575</u> 18 062	<u>32 063</u> 18 238	<u>37 173</u> 18 828	<u>22 119</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>24 675</u> 18 238
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 810</u> 17 309	<u>31 291</u> 17 478	<u>36 376</u> 18 043	<u>21 347</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>23 903</u> 17 478
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 995</u> 17 491	<u>31 478</u> 17 662	<u>36 569</u> 18 233	<u>21 534</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>24 090</u> 17 662



					-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 669</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>27 890</u> 17 850	<u>29 865</u> 17 850
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 929</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>27 149</u> 17 122	<u>29 124</u> 17 122
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 108</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>27 329</u> 17 298	<u>29 304</u> 17 298
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 291</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>27 512</u> 17 478	<u>29 487</u> 17 478
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 669</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>27 890</u> 17 850	<u>29 865</u> 17 850
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>28 085</u> 18 042	<u>30 060</u> 18 042
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 108</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>27 329</u> 17 298	<u>29 304</u> 17 298
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 291</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>27 512</u> 17 478	<u>29 487</u> 17 478
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>27 699</u> 17 662	<u>29 674</u> 17 662
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 864</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>28 085</u> 18 042	<u>30 060</u> 18 042
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 063</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>28 284</u> 18 238	<u>30 259</u> 18 238
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 291</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>27 512</u> 17 478	<u>29 487</u> 17 478
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>27 699</u> 17 662	<u>29 674</u> 17 662

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>20 184</u> 17 678	<u>31 669</u> 17 850	<u>36 766</u> 18 427	<u>21 725</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>24 281</u> 17 850
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 575</u> 18 062	<u>32 063</u> 18 238	<u>37 173</u> 18 828	<u>22 119</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>24 675</u> 18 238
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 776</u> 18 260	<u>32 267</u> 18 439	<u>37 383</u> 19 035	<u>22 323</u> 18 439	<u>32 267</u> 18 439	<u>24 879</u> 18 439
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 847</u> 17 848	<u>31 480</u> 18 024	<u>36 334</u> 18 482	<u>21 668</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>24 150</u> 18 024
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 541</u> 18 029	<u>32 030</u> 18 206	<u>37 012</u> 18 669	<u>22 087</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>24 642</u> 18 206
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775

					-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 669</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>27 890</u> 17 850	<u>29 865</u> 17 850
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 063</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>28 284</u> 18 238	<u>30 259</u> 18 238
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 267</u> 18 439	<u>32 267</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439	<u>30 462</u> 18 439
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 480</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>27 578</u> 18 024	<u>29 724</u> 18 024
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 030</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>28 251</u> 18 206	<u>30 226</u> 18 206
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775

					.	.	.	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 614	<u>33 657</u> 19 807	<u>38 679</u> 20 310	<u>23 713</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>26 268</u> 19 807
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 657</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>29 877</u> 19 807	<u>31 852</u> 19 807
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 847</u> 17 848	<u>31 480</u> 18 024	<u>36 334</u> 18 482	<u>21 668</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>24 150</u> 18 024
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 541</u> 18 029	<u>32 030</u> 18 206	<u>37 012</u> 18 669	<u>22 087</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>24 642</u> 18 206
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775

					-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 480</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>27 578</u> 18 024	<u>29 724</u> 18 024
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 030</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>28 251</u> 18 206	<u>30 226</u> 18 206
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775

					.	.	.	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 614	<u>33 657</u> 19 807	<u>38 679</u> 20 310	<u>23 713</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>26 268</u> 19 807
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 287</u> 19 266	<u>32 935</u> 19 456	<u>37 786</u> 19 911	<u>23 122</u> 19 456	<u>32 935</u> 19 456	<u>25 605</u> 19 456
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 996</u> 19 461	<u>33 500</u> 19 652	<u>38 478</u> 20 112	<u>23 556</u> 19 652	<u>33 500</u> 19 652	<u>26 112</u> 19 652
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 197</u> 19 659	<u>33 704</u> 19 853	<u>38 686</u> 20 317	<u>23 760</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>26 315</u> 19 853
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 862	<u>33 912</u> 20 058	<u>38 899</u> 20 527	<u>23 968</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>26 523</u> 20 058



					-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 657</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>29 877</u> 19 807	<u>31 852</u> 19 807
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 935</u> 19 456	<u>32 935</u> 19 456	<u>29 033</u> 19 456	<u>31 179</u> 19 456
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 500</u> 19 652	<u>33 500</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652	<u>31 696</u> 19 652
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 704</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>29 924</u> 19 853	<u>31 899</u> 19 853
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 912</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>30 132</u> 20 058	<u>32 107</u> 20 058

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 280	<u>34 341</u> 20 480	<u>39 338</u> 20 959	<u>24 397</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>26 952</u> 20 480
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 496	<u>34 562</u> 20 698	<u>39 565</u> 21 182	<u>24 618</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>27 174</u> 20 698
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 197</u> 19 659	<u>33 704</u> 19 853	<u>38 686</u> 20 317	<u>23 760</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>26 315</u> 19 853
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 862	<u>33 912</u> 20 058	<u>38 899</u> 20 527	<u>23 968</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>26 523</u> 20 058
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 614</u> 20 069	<u>34 124</u> 20 267	<u>39 116</u> 20 740	<u>24 180</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>26 736</u> 20 267
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 496	<u>34 562</u> 20 698	<u>39 565</u> 21 182	<u>24 618</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>27 174</u> 20 698
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 271</u> 20 716	<u>34 788</u> 20 920	<u>39 796</u> 21 409	<u>24 844</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>27 400</u> 20 920
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 862	<u>33 912</u> 20 058	<u>38 899</u> 20 527	<u>23 968</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>26 523</u> 20 058
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 614</u> 20 069	<u>34 124</u> 20 267	<u>39 116</u> 20 740	<u>24 180</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>26 736</u> 20 267
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 280	<u>34 341</u> 20 480	<u>39 338</u> 20 959	<u>24 397</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>26 952</u> 20 480
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 271</u> 20 716	<u>34 788</u> 20 920	<u>39 796</u> 21 409	<u>24 844</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>27 400</u> 20 920
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 500</u> 20 941	<u>35 019</u> 21 148	<u>40 033</u> 21 642	<u>25 075</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>27 631</u> 21 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 614</u> 20 069	<u>34 124</u> 20 267	<u>39 116</u> 20 740	<u>24 180</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>26 736</u> 20 267

					-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 341</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>30 561</u> 20 480	<u>32 536</u> 20 480
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 562</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>32 758</u> 20 698
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 704</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>29 924</u> 19 853	<u>31 899</u> 19 853
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 912</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>30 132</u> 20 058	<u>32 107</u> 20 058
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 124</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>30 344</u> 20 267	<u>32 320</u> 20 267
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 562</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>32 758</u> 20 698
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 788</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>31 009</u> 20 920	<u>32 984</u> 20 920
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 912</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>30 132</u> 20 058	<u>32 107</u> 20 058
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 124</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>30 344</u> 20 267	<u>32 320</u> 20 267
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 341</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>30 561</u> 20 480	<u>32 536</u> 20 480
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 788</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>31 009</u> 20 920	<u>32 984</u> 20 920
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 019</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>31 240</u> 21 148	<u>33 215</u> 21 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 124</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>30 344</u> 20 267	<u>32 320</u> 20 267

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 280	<u>34 341</u> 20 480	<u>39 338</u> 20 959	<u>24 397</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>26 952</u> 20 480
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 496	<u>34 562</u> 20 698	<u>39 565</u> 21 182	<u>24 618</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>27 174</u> 20 698
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 500</u> 20 941	<u>35 019</u> 21 148	<u>40 033</u> 21 642	<u>25 075</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>27 631</u> 21 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 734</u> 21 171	<u>35 255</u> 21 380	<u>40 274</u> 21 880	<u>25 312</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>27 867</u> 21 380
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 500</u> 20 941	<u>35 019</u> 21 148	<u>40 033</u> 21 642	<u>25 075</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>27 631</u> 21 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 734</u> 21 171	<u>35 255</u> 21 380	<u>40 274</u> 21 880	<u>25 312</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>27 867</u> 21 380
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 973</u> 21 407	<u>35 497</u> 21 618	<u>40 521</u> 22 123	<u>25 553</u> 21 618	<u>35 497</u> 21 618	<u>28 108</u> 21 618
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 217</u> 21 647	<u>35 743</u> 21 861	<u>40 774</u> 22 372	<u>25 800</u> 21 861	<u>35 743</u> 21 861	<u>28 355</u> 21 861
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 723</u> 22 145	<u>36 254</u> 22 363	<u>41 296</u> 22 886	<u>26 310</u> 22 363	<u>36 254</u> 22 363	<u>28 866</u> 22 363
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 958</u> 20 911	<u>34 622</u> 21 117	<u>39 509</u> 21 607	<u>24 810</u> 21 117	<u>34 622</u> 21 117	<u>27 292</u> 21 117
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 684</u> 21 122	<u>35 205</u> 21 330	<u>40 219</u> 21 825	<u>25 261</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>27 816</u> 21 330
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 903</u> 21 337	<u>35 426</u> 21 548	<u>40 445</u> 22 048	<u>25 482</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>28 037</u> 21 548

					-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 341</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>30 561</u> 20 480	<u>32 536</u> 20 480
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 562</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>32 758</u> 20 698
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 019</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>31 240</u> 21 148	<u>33 215</u> 21 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 255</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>31 476</u> 21 380	<u>33 451</u> 21 380
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 019</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>31 240</u> 21 148	<u>33 215</u> 21 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 255</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>31 476</u> 21 380	<u>33 451</u> 21 380
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 497</u> 21 618	<u>35 497</u> 21 618	<u>31 717</u> 21 618	<u>33 692</u> 21 618
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 743</u> 21 861	<u>35 743</u> 21 861	<u>31 964</u> 21 861	<u>33 939</u> 21 861
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 22 363	<u>36 254</u> 22 363	<u>32 475</u> 22 363	<u>34 450</u> 22 363
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 622</u> 21 117	<u>34 622</u> 21 117	<u>30 721</u> 21 117	<u>32 867</u> 21 117
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 205</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>31 425</u> 21 330	<u>33 400</u> 21 330
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 426</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>31 646</u> 21 548	<u>33 621</u> 21 548

					.	.	.	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 354</u> 21 782	<u>35 882</u> 21 997	<u>40 912</u> 22 507	<u>25 938</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>28 494</u> 21 997
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 587</u> 22 011	<u>36 117</u> 22 228	<u>41 152</u> 22 744	<u>26 173</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>28 729</u> 22 228
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 684</u> 21 122	<u>35 205</u> 21 330	<u>40 219</u> 21 825	<u>25 261</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>27 816</u> 21 330
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 903</u> 21 337	<u>35 426</u> 21 548	<u>40 445</u> 22 048	<u>25 482</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>28 037</u> 21 548
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 126</u> 21 557	<u>35 652</u> 21 770	<u>40 676</u> 22 275	<u>25 708</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>28 263</u> 21 770
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 587</u> 22 011	<u>36 117</u> 22 228	<u>41 152</u> 22 744	<u>26 173</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>28 729</u> 22 228
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 245	<u>36 357</u> 22 465	<u>41 398</u> 22 986	<u>26 414</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>28 969</u> 22 465
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 903</u> 21 337	<u>35 426</u> 21 548	<u>40 445</u> 22 048	<u>25 482</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>28 037</u> 21 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 126</u> 21 557	<u>35 652</u> 21 770	<u>40 676</u> 22 275	<u>25 708</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>28 263</u> 21 770
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 354</u> 21 782	<u>35 882</u> 21 997	<u>40 912</u> 22 507	<u>25 938</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>28 494</u> 21 997
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 245	<u>36 357</u> 22 465	<u>41 398</u> 22 986	<u>26 414</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>28 969</u> 22 465
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 068</u> 22 485	<u>36 603</u> 22 706	<u>41 649</u> 23 233	<u>26 659</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>29 214</u> 22 706
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 245	<u>36 357</u> 22 465	<u>41 398</u> 22 986	<u>26 414</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>28 969</u> 22 465

					-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 882</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 077</u> 21 997
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 117</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>34 313</u> 22 228
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 205</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>31 425</u> 21 330	<u>33 400</u> 21 330
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 426</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>31 646</u> 21 548	<u>33 621</u> 21 548
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 652</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>33 847</u> 21 770
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 117</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>34 313</u> 22 228
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 357</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 553</u> 22 465
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 426</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>31 646</u> 21 548	<u>33 621</u> 21 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 652</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>33 847</u> 21 770
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 882</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 077</u> 21 997
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 357</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 553</u> 22 465
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 603</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>32 823</u> 22 706	<u>34 798</u> 22 706
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 357</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 553</u> 22 465

					.	.	.	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 068</u> 22 485	<u>36 603</u> 22 706	<u>41 649</u> 23 233	<u>26 659</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>29 214</u> 22 706
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 317</u> 22 729	<u>36 854</u> 22 953	<u>41 906</u> 23 486	<u>26 910</u> 22 953	<u>36 854</u> 22 953	<u>29 465</u> 22 953
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 570</u> 22 979	<u>37 110</u> 23 205	<u>42 168</u> 23 744	<u>27 166</u> 23 205	<u>37 110</u> 23 205	<u>29 722</u> 23 205
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 495	<u>37 640</u> 23 727	<u>42 710</u> 24 278	<u>27 696</u> 23 727	<u>37 640</u> 23 727	<u>30 251</u> 23 727
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 539</u> 23 451	<u>37 234</u> 23 688	<u>41 596</u> 23 661	<u>27 422</u> 23 688	<u>37 234</u> 23 688	<u>29 904</u> 23 688
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 688	<u>37 843</u> 23 927	<u>42 326</u> 23 900	<u>27 899</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>30 455</u> 23 927
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 536</u> 23 929	<u>38 091</u> 24 171	<u>42 574</u> 24 144	<u>28 147</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>30 703</u> 24 171
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 428	<u>38 603</u> 24 675	<u>43 085</u> 24 647	<u>28 659</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>31 214</u> 24 675
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 304</u> 24 685	<u>38 867</u> 24 935	<u>43 349</u> 24 906	<u>28 923</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>31 478</u> 24 935
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 688	<u>37 843</u> 23 927	<u>42 326</u> 23 900	<u>27 899</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>30 455</u> 23 927
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 536</u> 23 929	<u>38 091</u> 24 171	<u>42 574</u> 24 144	<u>28 147</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>30 703</u> 24 171
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 787</u> 24 176	<u>38 344</u> 24 420	<u>42 827</u> 24 392	<u>28 401</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>30 956</u> 24 420



					-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 603</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>32 823</u> 22 706	<u>34 798</u> 22 706
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 854</u> 22 953	<u>36 854</u> 22 953	<u>33 074</u> 22 953	<u>35 049</u> 22 953
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 110</u> 23 205	<u>37 110</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>35 305</u> 23 205
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 640</u> 23 727	<u>37 640</u> 23 727	<u>33 860</u> 23 727	<u>35 835</u> 23 727
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 234</u> 23 688	<u>37 234</u> 23 688	<u>33 333</u> 23 688	<u>35 479</u> 23 688
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 843</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>34 064</u> 23 927	<u>36 039</u> 23 927
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 091</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>34 312</u> 24 171	<u>36 287</u> 24 171
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 603</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>34 823</u> 24 675	<u>36 798</u> 24 675
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 867</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>35 087</u> 24 935	<u>37 062</u> 24 935
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 843</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>34 064</u> 23 927	<u>36 039</u> 23 927
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 091</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>34 312</u> 24 171	<u>36 287</u> 24 171
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 344</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>34 565</u> 24 420	<u>36 540</u> 24 420

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 304</u> 24 685	<u>38 867</u> 24 935	<u>43 349</u> 24 906	<u>28 923</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>31 478</u> 24 935
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 571</u> 24 948	<u>39 136</u> 25 200	<u>43 618</u> 25 171	<u>29 192</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>31 748</u> 25 200
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 536</u> 23 929	<u>38 091</u> 24 171	<u>42 574</u> 24 144	<u>28 147</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>30 703</u> 24 171
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 787</u> 24 176	<u>38 344</u> 24 420	<u>42 827</u> 24 392	<u>28 401</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>30 956</u> 24 420
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 428	<u>38 603</u> 24 675	<u>43 085</u> 24 647	<u>28 659</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>31 214</u> 24 675
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 571</u> 24 948	<u>39 136</u> 25 200	<u>43 618</u> 25 171	<u>29 192</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>31 748</u> 25 200
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 216	<u>39 411</u> 25 471	<u>43 893</u> 25 442	<u>29 468</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>32 023</u> 25 471
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 571</u> 24 948	<u>39 136</u> 25 200	<u>43 618</u> 25 171	<u>29 192</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>31 748</u> 25 200
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 216	<u>39 411</u> 25 471	<u>43 893</u> 25 442	<u>29 468</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>32 023</u> 25 471
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 122</u> 25 490	<u>39 693</u> 25 748	<u>44 174</u> 25 718	<u>29 749</u> 25 748	<u>39 693</u> 25 748	<u>32 304</u> 25 748
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 406</u> 25 770	<u>39 980</u> 26 031	<u>44 461</u> 26 001	<u>30 036</u> 26 031	<u>39 980</u> 26 031	<u>32 592</u> 26 031
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 995</u> 26 349	<u>40 575</u> 26 616	<u>45 055</u> 26 585	<u>30 631</u> 26 616	<u>40 575</u> 26 616	<u>33 186</u> 26 616
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 867</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>35 087</u> 24 935	<u>37 062</u> 24 935
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 136</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>35 357</u> 25 200	<u>37 332</u> 25 200
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 091</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>34 312</u> 24 171	<u>36 287</u> 24 171
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 344</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>34 565</u> 24 420	<u>36 540</u> 24 420
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 603</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>34 823</u> 24 675	<u>36 798</u> 24 675
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 136</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>35 357</u> 25 200	<u>37 332</u> 25 200
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 411</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>35 632</u> 25 471	<u>37 607</u> 25 471
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 136</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>35 357</u> 25 200	<u>37 332</u> 25 200
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 411</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>35 632</u> 25 471	<u>37 607</u> 25 471
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 693</u> 25 748	<u>39 693</u> 25 748	<u>35 913</u> 25 748	<u>37 888</u> 25 748
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 980</u> 26 031	<u>39 980</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 176</u> 26 031
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 575</u> 26 616	<u>40 575</u> 26 616	<u>36 795</u> 26 616	<u>38 770</u> 26 616
212-101-2300	25, 7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 808</u> 25 685	<u>39 526</u> 25 944	<u>43 954</u> 25 982	<u>29 714</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>32 196</u> 25 944
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 944	<u>40 158</u> 26 206	<u>44 709</u> 26 245	<u>30 214</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>32 770</u> 26 206
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 127</u> 26 479	<u>40 707</u> 26 746	<u>45 258</u> 26 786	<u>30 763</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>33 319</u> 26 746
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 407</u> 26 755	<u>40 990</u> 27 025	<u>45 542</u> 27 065	<u>31 046</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>33 602</u> 27 025
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 944	<u>40 158</u> 26 206	<u>44 709</u> 26 245	<u>30 214</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>32 770</u> 26 206
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 852</u> 26 209	<u>40 430</u> 26 473	<u>44 981</u> 26 512	<u>30 486</u> 26 473	<u>40 430</u> 26 473	<u>33 042</u> 26 473
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 407</u> 26 755	<u>40 990</u> 27 025	<u>45 542</u> 27 065	<u>31 046</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>33 602</u> 27 025
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 693</u> 27 036	<u>41 279</u> 27 309	<u>45 831</u> 27 350	<u>31 335</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>33 891</u> 27 309
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 693</u> 27 036	<u>41 279</u> 27 309	<u>45 831</u> 27 350	<u>31 335</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>33 891</u> 27 309
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 985</u> 27 324	<u>41 574</u> 27 600	<u>46 127</u> 27 641	<u>31 631</u> 27 600	<u>41 574</u> 27 600	<u>34 186</u> 27 600
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 589</u> 27 918	<u>42 184</u> 28 200	<u>46 737</u> 28 241	<u>32 240</u> 28 200	<u>42 184</u> 28 200	<u>34 796</u> 28 200
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 900</u> 28 225	<u>42 499</u> 28 510	<u>47 053</u> 28 552	<u>32 555</u> 28 510	<u>42 499</u> 28 510	<u>35 110</u> 28 510
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 526</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>35 625</u> 25 944	<u>37 771</u> 25 944
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 158</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>36 379</u> 26 206	<u>38 354</u> 26 206
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>36 928</u> 26 746	<u>38 903</u> 26 746
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 990</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>39 186</u> 27 025
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 158</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>36 379</u> 26 206	<u>38 354</u> 26 206
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 430</u> 26 473	<u>40 430</u> 26 473	<u>36 650</u> 26 473	<u>38 625</u> 26 473
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 990</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>39 186</u> 27 025
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>37 500</u> 27 309	<u>39 475</u> 27 309
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>37 500</u> 27 309	<u>39 475</u> 27 309
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 574</u> 27 600	<u>41 574</u> 27 600	<u>37 795</u> 27 600	<u>39 770</u> 27 600
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 184</u> 28 200	<u>42 184</u> 28 200	<u>38 404</u> 28 200	<u>40 380</u> 28 200
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 499</u> 28 510	<u>42 499</u> 28 510	<u>38 719</u> 28 510	<u>40 694</u> 28 510
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 808</u> 25 685	<u>39 526</u> 25 944	<u>43 954</u> 25 982	<u>29 714</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>32 196</u> 25 944
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 134</u> 27 974	<u>41 877</u> 28 258	<u>46 131</u> 28 125	<u>32 065</u> 28 258	<u>41 877</u> 28 258	<u>34 547</u> 28 258
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 256	<u>42 533</u> 28 543	<u>46 908</u> 28 409	<u>32 589</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>35 145</u> 28 543
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 524</u> 28 839	<u>43 131</u> 29 132	<u>47 503</u> 28 995	<u>33 187</u> 29 132	<u>43 131</u> 29 132	<u>35 743</u> 29 132
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 830</u> 29 139	<u>43 439</u> 29 435	<u>47 810</u> 29 297	<u>33 496</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>36 051</u> 29 435
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 256	<u>42 533</u> 28 543	<u>46 908</u> 28 409	<u>32 589</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>35 145</u> 28 543
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 225</u> 28 545	<u>42 829</u> 28 835	<u>47 202</u> 28 699	<u>32 885</u> 28 835	<u>42 829</u> 28 835	<u>35 441</u> 28 835
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 830</u> 29 139	<u>43 439</u> 29 435	<u>47 810</u> 29 297	<u>33 496</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>36 051</u> 29 435
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 446	<u>43 754</u> 29 745	<u>48 123</u> 29 605	<u>33 810</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>36 366</u> 29 745
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 446	<u>43 754</u> 29 745	<u>48 123</u> 29 605	<u>33 810</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>36 366</u> 29 745
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 459</u> 29 759	<u>44 076</u> 30 062	<u>48 443</u> 29 920	<u>34 132</u> 30 062	<u>44 076</u> 30 062	<u>36 687</u> 30 062
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 117</u> 30 406	<u>44 740</u> 30 715	<u>49 104</u> 30 571	<u>34 796</u> 30 715	<u>44 740</u> 30 715	<u>37 351</u> 30 715

					-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 526</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>35 625</u> 25 944	<u>37 771</u> 25 944
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 877</u> 28 258	<u>41 877</u> 28 258	<u>37 976</u> 28 258	<u>40 122</u> 28 258
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 533</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>38 754</u> 28 543	<u>40 729</u> 28 543
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 131</u> 29 132	<u>43 131</u> 29 132	<u>39 351</u> 29 132	<u>41 327</u> 29 132
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 439</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>39 660</u> 29 435	<u>41 635</u> 29 435
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 533</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>38 754</u> 28 543	<u>40 729</u> 28 543
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 829</u> 28 835	<u>42 829</u> 28 835	<u>39 049</u> 28 835	<u>41 025</u> 28 835
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 439</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>39 660</u> 29 435	<u>41 635</u> 29 435
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 754</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745	<u>41 950</u> 29 745
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 754</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745	<u>41 950</u> 29 745
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 076</u> 30 062	<u>44 076</u> 30 062	<u>40 296</u> 30 062	<u>42 271</u> 30 062
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>44 740</u> 30 715	<u>44 740</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>42 935</u> 30 715

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 30 741	<u>45 083</u> 31 053	<u>49 445</u> 30 907	<u>35 139</u> 31 053	<u>45 083</u> 31 053	<u>37 694</u> 31 053
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 087</u> 28 912	<u>42 839</u> 29 204	<u>47 189</u> 29 166	<u>33 026</u> 29 204	<u>42 839</u> 29 204	<u>35 509</u> 29 204
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 204	<u>43 504</u> 29 499	<u>47 976</u> 29 460	<u>33 560</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>36 116</u> 29 499
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 506</u> 29 806	<u>44 122</u> 30 107	<u>48 593</u> 30 068	<u>34 178</u> 30 107	<u>44 122</u> 30 107	<u>36 734</u> 30 107
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 116	<u>44 441</u> 30 421	<u>48 911</u> 30 381	<u>34 497</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>37 052</u> 30 421
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 204	<u>43 504</u> 29 499	<u>47 976</u> 29 460	<u>33 560</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>36 116</u> 29 499
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 197</u> 29 502	<u>43 810</u> 29 800	<u>48 281</u> 29 761	<u>33 866</u> 29 800	<u>43 810</u> 29 800	<u>36 422</u> 29 800
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 116	<u>44 441</u> 30 421	<u>48 911</u> 30 381	<u>34 497</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>37 052</u> 30 421
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 144</u> 30 433	<u>44 766</u> 30 741	<u>49 236</u> 30 701	<u>34 822</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>37 378</u> 30 741
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 144</u> 30 433	<u>44 766</u> 30 741	<u>49 236</u> 30 701	<u>34 822</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>37 378</u> 30 741
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 473</u> 30 757	<u>45 098</u> 31 068	<u>49 568</u> 31 027	<u>35 154</u> 31 068	<u>45 098</u> 31 068	<u>37 710</u> 31 068
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 152</u> 31 426	<u>45 784</u> 31 743	<u>50 253</u> 31 702	<u>35 841</u> 31 743	<u>45 784</u> 31 743	<u>38 396</u> 31 743



					-	-	-	-
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 083</u> 31 053	<u>45 083</u> 31 053	<u>41 303</u> 31 053	<u>43 278</u> 31 053
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 839</u> 29 204	<u>42 839</u> 29 204	<u>38 937</u> 29 204	<u>41 083</u> 29 204
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 504</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>41 700</u> 29 499
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 122</u> 30 107	<u>44 122</u> 30 107	<u>40 343</u> 30 107	<u>42 318</u> 30 107
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 441</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>40 661</u> 30 421	<u>42 636</u> 30 421
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 504</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>41 700</u> 29 499
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 810</u> 29 800	<u>43 810</u> 29 800	<u>40 030</u> 29 800	<u>42 005</u> 29 800
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 441</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>40 661</u> 30 421	<u>42 636</u> 30 421
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 766</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>40 986</u> 30 741	<u>42 962</u> 30 741
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 766</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>40 986</u> 30 741	<u>42 962</u> 30 741
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 098</u> 31 068	<u>45 098</u> 31 068	<u>41 319</u> 31 068	<u>43 294</u> 31 068
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 784</u> 31 743	<u>45 784</u> 31 743	<u>42 005</u> 31 743	<u>43 980</u> 31 743

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 503</u> 31 771	<u>46 139</u> 32 092	<u>50 607</u> 32 050	<u>36 195</u> 32 092	<u>46 139</u> 32 092	<u>38 751</u> 32 092
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 719</u> 30 518	<u>44 479</u> 30 819	<u>49 579</u> 31 518	<u>34 667</u> 30 819	<u>44 479</u> 30 819	<u>37 149</u> 30 819
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 543</u> 30 826	<u>45 161</u> 31 130	<u>50 390</u> 31 836	<u>35 217</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>37 773</u> 31 130
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 189</u> 31 461	<u>45 813</u> 31 772	<u>51 057</u> 32 493	<u>35 870</u> 31 772	<u>45 813</u> 31 772	<u>38 425</u> 31 772
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 522</u> 31 789	<u>46 150</u> 32 103	<u>51 401</u> 32 831	<u>36 206</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>38 761</u> 32 103
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 543</u> 30 826	<u>45 161</u> 31 130	<u>50 390</u> 31 836	<u>35 217</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>37 773</u> 31 130
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 862</u> 31 140	<u>45 484</u> 31 448	<u>50 720</u> 32 161	<u>35 540</u> 31 448	<u>45 484</u> 31 448	<u>38 096</u> 31 448
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 522</u> 31 789	<u>46 150</u> 32 103	<u>51 401</u> 32 831	<u>36 206</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>38 761</u> 32 103
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 862</u> 32 124	<u>46 493</u> 32 441	<u>51 752</u> 33 177	<u>36 549</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>39 105</u> 32 441
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 862</u> 32 124	<u>46 493</u> 32 441	<u>51 752</u> 33 177	<u>36 549</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>39 105</u> 32 441
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 209</u> 32 465	<u>46 844</u> 32 786	<u>52 110</u> 33 530	<u>36 900</u> 32 786	<u>46 844</u> 32 786	<u>39 455</u> 32 786
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 926</u> 33 171	<u>47 568</u> 33 499	<u>52 851</u> 34 259	<u>37 624</u> 33 499	<u>47 568</u> 33 499	<u>40 179</u> 33 499

					-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 139</u> 32 092	<u>46 139</u> 32 092	<u>42 359</u> 32 092	<u>44 334</u> 32 092
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 479</u> 30 819	<u>44 479</u> 30 819	<u>40 578</u> 30 819	<u>42 724</u> 30 819
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 161</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>41 382</u> 31 130	<u>43 357</u> 31 130
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 813</u> 31 772	<u>45 813</u> 31 772	<u>42 034</u> 31 772	<u>44 009</u> 31 772
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 150</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>44 345</u> 32 103
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 161</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>41 382</u> 31 130	<u>43 357</u> 31 130
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>45 484</u> 31 448	<u>45 484</u> 31 448	<u>41 704</u> 31 448	<u>43 680</u> 31 448
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 150</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>44 345</u> 32 103
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 493</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>42 713</u> 32 441	<u>44 689</u> 32 441
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 493</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>42 713</u> 32 441	<u>44 689</u> 32 441
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 844</u> 32 786	<u>46 844</u> 32 786	<u>43 064</u> 32 786	<u>45 039</u> 32 786
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 568</u> 33 499	<u>47 568</u> 33 499	<u>43 788</u> 33 499	<u>45 763</u> 33 499

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 536	<u>47 942</u> 33 867	<u>53 233</u> 34 635	<u>37 998</u> 33 867	<u>47 942</u> 33 867	<u>40 553</u> 33 867
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 121</u> 31 898	<u>45 891</u> 32 208	<u>51 484</u> 33 393	<u>36 079</u> 32 208	<u>45 891</u> 32 208	<u>38 561</u> 32 208
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 959</u> 32 220	<u>46 587</u> 32 533	<u>52 314</u> 33 730	<u>36 643</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>39 199</u> 32 533
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 634</u> 32 884	<u>47 269</u> 33 204	<u>53 021</u> 34 426	<u>37 325</u> 33 204	<u>47 269</u> 33 204	<u>39 880</u> 33 204
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 982</u> 33 227	<u>47 620</u> 33 550	<u>53 385</u> 34 784	<u>37 676</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>40 232</u> 33 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 959</u> 32 220	<u>46 587</u> 32 533	<u>52 314</u> 33 730	<u>36 643</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>39 199</u> 32 533
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 293</u> 32 549	<u>46 924</u> 32 865	<u>52 664</u> 34 074	<u>36 981</u> 32 865	<u>46 924</u> 32 865	<u>39 536</u> 32 865
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 982</u> 33 227	<u>47 620</u> 33 550	<u>53 385</u> 34 784	<u>37 676</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>40 232</u> 33 550
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 338</u> 33 577	<u>47 979</u> 33 903	<u>53 757</u> 35 150	<u>38 035</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>40 590</u> 33 903
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 338</u> 33 577	<u>47 979</u> 33 903	<u>53 757</u> 35 150	<u>38 035</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>40 590</u> 33 903
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 701</u> 33 934	<u>48 345</u> 34 264	<u>54 137</u> 35 524	<u>38 401</u> 34 264	<u>48 345</u> 34 264	<u>40 957</u> 34 264
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 450</u> 34 672	<u>49 102</u> 35 009	<u>54 921</u> 36 297	<u>39 158</u> 35 009	<u>49 102</u> 35 009	<u>41 714</u> 35 009

					-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 942</u> 33 867	<u>47 942</u> 33 867	<u>44 162</u> 33 867	<u>46 137</u> 33 867
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 891</u> 32 208	<u>45 891</u> 32 208	<u>41 989</u> 32 208	<u>44 135</u> 32 208
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 587</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>42 807</u> 32 533	<u>44 783</u> 32 533
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 269</u> 33 204	<u>47 269</u> 33 204	<u>43 489</u> 33 204	<u>45 464</u> 33 204
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 620</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>43 840</u> 33 550	<u>45 816</u> 33 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 587</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>42 807</u> 32 533	<u>44 783</u> 32 533
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 924</u> 32 865	<u>46 924</u> 32 865	<u>43 145</u> 32 865	<u>45 120</u> 32 865
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 620</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>43 840</u> 33 550	<u>45 816</u> 33 550
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 979</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>46 174</u> 33 903
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 979</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>46 174</u> 33 903
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 345</u> 34 264	<u>48 345</u> 34 264	<u>44 566</u> 34 264	<u>46 541</u> 34 264
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 102</u> 35 009	<u>49 102</u> 35 009	<u>45 322</u> 35 009	<u>47 298</u> 35 009

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 837</u> 35 053	<u>49 493</u> 35 393	<u>55 327</u> 36 695	<u>39 549</u> 35 393	<u>49 493</u> 35 393	<u>42 104</u> 35 393

**212-102.**

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 123</u> 15 167	<u>28 734</u> 15 322	<u>32 989</u> 15 190	<u>18 922</u> 15 322	<u>28 734</u> 15 322	<u>21 404</u> 15 322
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 431</u> 15 471	<u>29 046</u> 15 628	<u>33 298</u> 15 494	<u>19 233</u> 15 628	<u>29 046</u> 15 628	<u>21 716</u> 15 628
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 745</u> 15 780	<u>29 363</u> 15 941	<u>33 613</u> 15 804	<u>19 551</u> 15 941	<u>29 363</u> 15 941	<u>22 033</u> 15 941
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 899</u> 16 916	<u>30 530</u> 17 090	<u>34 611</u> 16 786	<u>20 718</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>23 201</u> 17 090
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 899</u> 16 916	<u>30 530</u> 17 090	<u>34 611</u> 16 786	<u>20 718</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>23 201</u> 17 090
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 468</u> 18 460	<u>32 114</u> 18 649	<u>36 334</u> 18 482	<u>22 302</u> 18 649	<u>32 114</u> 18 649	<u>24 784</u> 18 649
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>22 769</u> 19 740	<u>33 431</u> 19 944	<u>37 332</u> 19 464	<u>23 619</u> 19 944	<u>33 431</u> 19 944	<u>26 101</u> 19 944
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 971</u> 21 908	<u>35 665</u> 22 143	<u>38 693</u> 20 804	<u>25 853</u> 22 143	<u>35 665</u> 22 143	<u>28 335</u> 22 143

					-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 493</u> 35 393	<u>49 493</u> 35 393	<u>45 713</u> 35 393	<u>47 688</u> 35 393

					-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 734</u> 15 322	<u>28 734</u> 15 322	<u>24 833</u> 15 322	<u>26 979</u> 15 322
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 046</u> 15 628	<u>29 046</u> 15 628	<u>25 144</u> 15 628	<u>27 290</u> 15 628
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 363</u> 15 941	<u>29 363</u> 15 941	<u>25 462</u> 15 941	<u>27 608</u> 15 941
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 530</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>26 629</u> 17 090	<u>28 775</u> 17 090
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 530</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>26 629</u> 17 090	<u>28 775</u> 17 090
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 114</u> 18 649	<u>32 114</u> 18 649	<u>28 213</u> 18 649	<u>30 359</u> 18 649
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 431</u> 19 944	<u>33 431</u> 19 944	<u>29 529</u> 19 944	<u>31 675</u> 19 944
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 665</u> 22 143	<u>35 665</u> 22 143	<u>31 763</u> 22 143	<u>33 909</u> 22 143

								-	-	-
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 732</u> 23 641	<u>37 447</u> 23 897	<u>40 054</u> 22 143	<u>27 635</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>30 117</u> 23 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 732</u> 23 641	<u>37 447</u> 23 897	<u>40 054</u> 22 143	<u>27 635</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>30 117</u> 23 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 136</u> 26 007	<u>39 876</u> 26 288	<u>42 412</u> 24 464	<u>30 064</u> 26 288	<u>39 876</u> 26 288	<u>32 546</u> 26 288
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 541</u> 16 563	<u>30 156</u> 16 721	<u>35 518</u> 17 679	<u>20 343</u> 16 721	<u>30 156</u> 16 721	<u>22 826</u> 16 721
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 877</u> 16 894	<u>30 495</u> 17 055	<u>35 877</u> 18 032	<u>20 683</u> 17 055	<u>30 495</u> 17 055	<u>23 165</u> 17 055
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 221</u> 17 232	<u>30 842</u> 17 396	<u>36 244</u> 18 393	<u>21 030</u> 17 396	<u>30 842</u> 17 396	<u>23 512</u> 17 396
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 796</u> 18 783	<u>32 431</u> 18 960	<u>38 058</u> 20 179	<u>22 619</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>25 101</u> 18 960
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 796</u> 18 783	<u>32 431</u> 18 960	<u>38 058</u> 20 179	<u>22 619</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>25 101</u> 18 960
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 163	<u>33 848</u> 20 355	<u>39 419</u> 21 518	<u>24 035</u> 20 355	<u>33 848</u> 20 355	<u>26 518</u> 20 355
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 741</u> 21 681	<u>35 407</u> 21 890	<u>40 870</u> 22 946	<u>25 595</u> 21 890	<u>35 407</u> 21 890	<u>28 078</u> 21 890
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 657</u> 23 567	<u>37 355</u> 23 806	<u>41 596</u> 23 661	<u>27 543</u> 23 806	<u>37 355</u> 23 806	<u>30 025</u> 23 806
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 711</u> 25 588	<u>39 431</u> 25 850	<u>43 501</u> 25 536	<u>29 619</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>32 101</u> 25 850



					-	-	-	-
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 447</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>33 545</u> 23 897	<u>35 691</u> 23 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 447</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>33 545</u> 23 897	<u>35 691</u> 23 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 876</u> 26 288	<u>39 876</u> 26 288	<u>35 975</u> 26 288	<u>38 121</u> 26 288
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 156</u> 16 721	<u>30 156</u> 16 721	<u>26 254</u> 16 721	<u>28 400</u> 16 721
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 495</u> 17 055	<u>30 495</u> 17 055	<u>26 594</u> 17 055	<u>28 740</u> 17 055
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 842</u> 17 396	<u>30 842</u> 17 396	<u>26 940</u> 17 396	<u>29 086</u> 17 396
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 431</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>28 529</u> 18 960	<u>30 675</u> 18 960
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 431</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>28 529</u> 18 960	<u>30 675</u> 18 960
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 848</u> 20 355	<u>33 848</u> 20 355	<u>29 946</u> 20 355	<u>32 092</u> 20 355
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 407</u> 21 890	<u>35 407</u> 21 890	<u>31 506</u> 21 890	<u>33 652</u> 21 890
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 355</u> 23 806	<u>37 355</u> 23 806	<u>33 453</u> 23 806	<u>35 599</u> 23 806
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>39 431</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>35 530</u> 25 850	<u>37 675</u> 25 850

					.	.	.	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 711</u> 25 588	<u>39 431</u> 25 850	<u>43 501</u> 25 536	<u>29 619</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>32 101</u> 25 850
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 822</u> 27 667	<u>41 568</u> 27 953	<u>45 224</u> 27 232	<u>31 756</u> 27 953	<u>41 568</u> 27 953	<u>34 238</u> 27 953

**212-103.**

					.	.	.	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>797</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

**212-2.****212-201.**

					.	.	.
212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890		

8.04-08-2023

102

				,	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 431</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>35 530</u> 25 850	<u>37 675</u> 25 850
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>41 568</u> 27 953	<u>41 568</u> 27 953	<u>37 667</u> 27 953	<u>39 812</u> 27 953

				,	-	-	-
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					· , · , · , ·
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

**212-202.**

					· , · , · , ·
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

8.04-08-2023

104

**212-3.**  
**212-301.**

					.	,
					.	,
					.	,
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184	

**212-4.**  
**212-401.**

					· ·
--	--	--	--	--	--

					-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 006</u> 14 701	<u>27 006</u> 14 701	<u>23 430</u> 14 701	<u>25 397</u> 14 701
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 021</u> 15 700	<u>28 021</u> 15 700	<u>24 445</u> 15 700	<u>26 412</u> 15 700
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 621</u> 17 274	<u>29 621</u> 17 274	<u>26 044</u> 17 274	<u>28 011</u> 17 274
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 757</u> 18 393	<u>30 757</u> 18 393	<u>27 181</u> 18 393	<u>29 148</u> 18 393
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 692</u> 19 313	<u>31 692</u> 19 313	<u>28 115</u> 19 313	<u>30 082</u> 19 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 654</u> 21 244	<u>33 654</u> 21 244	<u>30 077</u> 21 244	<u>32 044</u> 21 244

								-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 827</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>40 137</u> 23 665	<u>27 119</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>29 395</u> 23 665
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 030</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>41 340</u> 24 849	<u>28 322</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>30 598</u> 24 849
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 291</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>42 602</u> 26 091	<u>29 584</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>31 860</u> 26 091
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 942</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>45 253</u> 28 700	<u>32 235</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>34 510</u> 28 700
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 632</u> 19 437	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 619</u> 20 409	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 241</u> 21 021	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 933</u> 21 703	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 625</u> 22 384	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 318</u> 23 065					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 999</u> 24 720					
212-401-0300	- 28013-98	3								

					-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 114</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>32 538</u> 23 665	<u>34 505</u> 23 665
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 317</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>33 740</u> 24 849	<u>35 707</u> 24 849
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 579</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>35 002</u> 26 091	<u>36 969</u> 26 091
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 229</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>37 653</u> 28 700	<u>39 620</u> 28 700
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						



					.	.	.	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 590</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

**212-402.**

					.	.	.	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 064	<u>27 899</u> 24 880	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 664</u> 24 132	<u>26 955</u> 23 954	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 627</u> 24 741	<u>27 047</u> 24 559	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 495</u> 36 035	<u>38 797</u> 35 770	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770

					-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

					-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770

					· · ·			-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 160</u> 33 140	<u>35 550</u> 32 896	<u>35 550</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	· ( 0,7 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	· ( 1,8 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	· ( 3 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	· ( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

					· · ·			-	-	-
--	--	--	--	--	-------------	--	--	---	---	---

				,	-	-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---

					.	.	.	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 866</u> 21 786	<u>27 471</u> 26 349	<u>28 802</u> 26 349	<u>22 882</u> 21 786	<u>24 603</u> 21 786	<u>23 414</u> 21 786
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 866</u> 21 786	<u>27 124</u> 26 006	<u>28 455</u> 26 006	<u>22 882</u> 21 786	<u>24 603</u> 21 786	<u>23 414</u> 21 786
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 727</u> 21 650	<u>27 124</u> 26 006	<u>28 455</u> 26 006	<u>22 744</u> 21 650	<u>24 465</u> 21 650	<u>23 276</u> 21 650
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 727</u> 21 650	<u>27 124</u> 26 006	<u>28 455</u> 26 006	<u>22 744</u> 21 650	<u>24 465</u> 21 650	<u>23 276</u> 21 650
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 126</u> 24 010	<u>28 955</u> 27 809	<u>30 286</u> 27 809	<u>25 142</u> 24 010	<u>26 863</u> 24 010	<u>25 675</u> 24 010
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 876</u> 23 764	<u>28 378</u> 27 241	<u>29 709</u> 27 241	<u>24 892</u> 23 764	<u>26 613</u> 23 764	<u>25 424</u> 23 764
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 635</u> 23 527	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>24 651</u> 23 527	<u>26 372</u> 23 527	<u>25 183</u> 23 527
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 635</u> 23 527	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>24 651</u> 23 527	<u>26 372</u> 23 527	<u>25 183</u> 23 527
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 055</u> 21 972	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>23 071</u> 21 972	<u>24 792</u> 21 972	<u>23 604</u> 21 972
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 964</u> 21 883	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>22 980</u> 21 883	<u>24 702</u> 21 883	<u>23 513</u> 21 883

					-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 603</u> 21 786	<u>24 877</u> 21 786	<u>24 166</u> 21 786	<u>24 339</u> 21 786
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 603</u> 21 786	<u>24 459</u> 21 374	<u>24 166</u> 21 786	<u>24 339</u> 21 786
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 465</u> 21 650	<u>24 672</u> 21 584	<u>24 028</u> 21 650	<u>24 201</u> 21 650
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 465</u> 21 650	<u>24 672</u> 21 584	<u>24 028</u> 21 650	<u>24 201</u> 21 650
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 863</u> 24 010	<u>27 138</u> 24 010	<u>26 426</u> 24 010	<u>26 599</u> 24 010
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 613</u> 23 764	<u>26 887</u> 23 764	<u>26 176</u> 23 764	<u>26 349</u> 23 764
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 372</u> 23 527	<u>26 646</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>26 108</u> 23 527
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 372</u> 23 527	<u>26 646</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>26 108</u> 23 527
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 792</u> 21 972	<u>23 529</u> 20 458	<u>24 355</u> 21 972	<u>24 528</u> 21 972
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 702</u> 21 883	<u>23 349</u> 20 282	<u>24 265</u> 21 883	<u>24 437</u> 21 883

								-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	I		1	1000	<u>26 789</u> 25 647	<u>30 183</u> 29 018	<u>31 514</u> 29 018	<u>26 805</u> 25 647	<u>28 526</u> 25 647	<u>27 338</u> 25 647
212-501-0302	II		1	1000	<u>26 274</u> 25 140	<u>29 049</u> 27 902	<u>30 380</u> 27 902	<u>26 290</u> 25 140	<u>28 011</u> 25 140	<u>26 823</u> 25 140
212-501-0304	II		1	1000	<u>23 793</u> 22 699	<u>29 049</u> 27 902	<u>30 380</u> 27 902	<u>23 810</u> 22 699	<u>25 531</u> 22 699	<u>24 342</u> 22 699
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 823</u> 20 759	<u>26 718</u> 25 607	<u>28 049</u> 25 607	<u>21 839</u> 20 759	<u>23 560</u> 20 759	<u>22 371</u> 20 759
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 823</u> 20 759	<u>26 419</u> 25 313	<u>27 750</u> 25 313	<u>21 839</u> 20 759	<u>23 560</u> 20 759	<u>22 371</u> 20 759
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 276</u> 21 205	<u>26 958</u> 25 844	<u>28 289</u> 25 844	<u>22 292</u> 21 205	<u>24 014</u> 21 205	<u>22 825</u> 21 205
212-501-0502	II		1	1000	<u>22 716</u> 21 429			<u>22 519</u> 21 429	<u>23 966</u> 21 429	<u>23 052</u> 21 429
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 276</u> 21 205	<u>26 958</u> 25 844	<u>28 289</u> 25 844	<u>22 292</u> 21 205	<u>24 014</u> 21 205	<u>22 825</u> 21 205

					-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 526</u> 25 647	<u>28 725</u> 25 573	<u>28 090</u> 25 647	<u>28 262</u> 25 647
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 011</u> 25 140	<u>27 726</u> 24 589	<u>27 575</u> 25 140	<u>27 747</u> 25 140
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 531</u> 22 699	<u>22 830</u> 19 771	<u>25 094</u> 22 699	<u>25 267</u> 22 699
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 560</u> 20 759	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 296</u> 20 759
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 560</u> 20 759	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 296</u> 20 759
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 014</u> 21 205	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 577</u> 21 205	<u>23 749</u> 21 205
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 966</u> 21 429		<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 014</u> 21 205	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 577</u> 21 205	<u>23 749</u> 21 205



**212-502.**

					.	.	.	.	.	.	.
					,	,	,	,	,	,	,
					.	.	.	.	.	.	.
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 260</u> 23 932	<u>25 063</u> 23 932	<u>26 510</u> 23 932	<u>25 595</u> 23 932	<u>26 510</u> 23 932	<u>26 347</u> 23 932	<u>26 347</u> 23 932
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 271</u> 23 169	<u>24 288</u> 23 169	<u>26 009</u> 23 169	<u>24 820</u> 23 169	<u>26 009</u> 23 169	<u>25 572</u> 23 169	<u>25 745</u> 23 169
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 195</u> 21 900	<u>22 998</u> 21 900	<u>24 445</u> 21 900	<u>23 531</u> 21 900	<u>24 445</u> 21 900	<u>24 282</u> 21 900	<u>24 282</u> 21 900
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 783</u> 21 495	<u>22 586</u> 21 495	<u>24 033</u> 21 495	<u>23 119</u> 21 495	<u>24 033</u> 21 495	<u>23 871</u> 21 495	<u>23 871</u> 21 495

**212-503.**

-

					.	.	.	.	.	.	.
					,	,	,	,	,	,	,
					.	.	.	.	.	.	.
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 682</u> 32 641	<u>36 199</u> 34 939	<u>37 530</u> 34 939	<u>33 911</u> 32 641	<u>35 907</u> 32 641	<u>34 444</u> 32 641	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 406</u> 31 386	<u>34 833</u> 33 595	<u>36 164</u> 33 595	<u>32 636</u> 31 386	<u>34 631</u> 31 386	<u>33 168</u> 31 386	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 180</u> 30 179	<u>33 521</u> 32 303	<u>34 852</u> 32 303	<u>31 409</u> 30 179	<u>33 405</u> 30 179	<u>31 942</u> 30 179	

							-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000			
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 815</u> 24 719	<u>27 146</u> 24 719	<u>26 283</u> 23 169
212-502-0103	, I		1	1000			
212-502-0104	, II		1	1000			

					-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 907</u> 32 641	<u>35 907</u> 32 641	<u>35 195</u> 32 641	<u>35 541</u> 32 641
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 631</u> 31 386	<u>34 631</u> 31 386	<u>33 920</u> 31 386	<u>34 265</u> 31 386
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 405</u> 30 179	<u>33 405</u> 30 179	<u>32 693</u> 30 179	<u>33 039</u> 30 179

**212-6.**  
**212-601.**

,  
-

					.	.	.	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294						

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

					.	.	.	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>74 281</u> 66 964	<u>87 528</u> 81 609	<u>87 528</u> 81 609	<u>73 639</u> 66 964	<u>93 135</u> 66 964	<u>76 370</u> 66 964	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>83 489</u> 75 893	<u>96 736</u> 90 538	<u>96 736</u> 90 538	<u>82 847</u> 75 893	<u>102 343</u> 75 893	<u>85 578</u> 75 893	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>83 489</u> 75 893	<u>96 736</u> 90 538	<u>96 736</u> 90 538	<u>82 847</u> 75 893	<u>102 343</u> 75 893	<u>85 578</u> 75 893	

					-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -						
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

					-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 331</u> 66 964	<u>88 065</u> 66 964	<u>79 920</u> 66 964	<u>82 333</u> 66 964
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>99 539</u> 75 893	<u>97 273</u> 75 893	<u>89 128</u> 75 893	<u>91 541</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>99 539</u> 75 893	<u>97 273</u> 75 893	<u>89 128</u> 75 893	<u>91 541</u> 75 893

					.	.	.	-	-	-
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>83 489</u> 75 893	<u>96 736</u> 90 538	<u>96 736</u> 90 538	<u>82 847</u> 75 893	<u>102 343</u> 75 893	<u>85 578</u> 75 893
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>87 702</u> 80 357	<u>98 243</u> 92 243	<u>98 243</u> 92 243	<u>87 108</u> 80 357	<u>105 144</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>87 702</u> 80 357	<u>98 243</u> 92 243	<u>98 243</u> 92 243	<u>87 108</u> 80 357	<u>105 144</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>87 702</u> 80 357	<u>98 243</u> 92 243	<u>98 243</u> 92 243	<u>87 108</u> 80 357	<u>105 144</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>126 376</u> 117 857	<u>136 917</u> 129 743	<u>136 917</u> 129 743	<u>125 782</u> 117 857	<u>143 818</u> 117 857	<u>128 308</u> 117 857

					-	-	-	-
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>99 539</u> 75 893	<u>97 273</u> 75 893	<u>89 128</u> 75 893	<u>91 541</u> 75 893
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>102 550</u> 80 357	<u>100 454</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>102 550</u> 80 357	<u>100 454</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>102 550</u> 80 357	<u>100 454</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>141 224</u> 117 857	<u>139 127</u> 117 857	<u>131 592</u> 117 857	<u>133 825</u> 117 857



				,	-	-	-	-
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>141 224</u> 117 857	<u>139 127</u> 117 857	<u>131 592</u> 117 857	<u>133 825</u> 117 857
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>141 224</u> 117 857	<u>139 127</u> 117 857	<u>131 592</u> 117 857	<u>133 825</u> 117 857

				,	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 891</u> 71 429	<u>97 990</u> 71 429	<u>87 565</u> 71 429	<u>90 654</u> 71 429



					· , · , · , ·
213-104-0201			1	1000	<u>227 259</u> 223 214
213-104-0202			1	1000	<u>204 670</u> 200 893
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>254 366</u> 250 000

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					· , · , · , ·			-	-	- -
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>29 534</u> 27 679	<u>32 652</u> 30 804	<u>32 652</u> 30 804	<u>29 746</u> 27 679	<u>34 862</u> 27 679	<u>30 463</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3								

					-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3						
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 126</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>31 394</u> 27 679	<u>32 028</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3						

					· · ·			-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 628</u> 19 643	<u>24 471</u> 22 769	<u>24 471</u> 22 769	<u>21 459</u> 19 643	<u>26 575</u> 19 643	<u>22 176</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 856</u> 19 643			<u>21 659</u> 19 643	<u>27 628</u> 19 643	<u>22 495</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 572</u> 19 643	<u>25 505</u> 23 811	<u>25 505</u> 23 811	<u>20 413</u> 18 984	<u>25 118</u> 18 984	<u>21 117</u> 18 984
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>22 974</u> 21 696					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>23 372</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>23 333</u> 21 696	<u>28 728</u> 21 696	<u>24 140</u> 21 696
213-301-0400	( )	3								
213-301-0401	2,5, D700	3	3	620	<u>23 297</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>23 260</u> 21 696	<u>28 328</u> 21 696	<u>24 018</u> 21 696

					-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 839</u> 19 643	<u>25 244</u> 19 643	<u>23 107</u> 19 643	<u>23 740</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 769</u> 19 643	<u>26 076</u> 19 643	<u>23 582</u> 19 643	<u>24 321</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>24 471</u> 18 984	<u>23 962</u> 18 984	<u>22 782</u> 18 984	<u>22 517</u> 18 984
213-301-0300	( )	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	( )	3						
213-301-0401	2,5, D700	3	3	620	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>25 527</u> 21 696

**213-302.**

					.	.	.	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>536</u> 491	<u>642</u> 491	<u>642</u> 491	<u>532</u> 491	<u>641</u> 491	<u>547</u> 491	<u>626</u> 491
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>292</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>291</u> 271	<u>356</u> 271	<u>334</u> 304	<u>347</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>628</u> 580	<u>734</u> 580	<u>734</u> 580	<u>624</u> 580	<u>733</u> 580	<u>639</u> 580	<u>718</u> 580

**213-304.**

					.	.	.	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>333</u> 292	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>329</u> 292	<u>445</u> 292	<u>345</u> 292	<u>429</u> 292
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>469</u> 424	<u>538</u> 382	<u>582</u> 424	<u>465</u> 424	<u>581</u> 424	<u>481</u> 424	<u>565</u> 424
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>240</u> 219	<u>262</u> 187	<u>294</u> 219	<u>238</u> 219	<u>294</u> 219	<u>246</u> 219	<u>286</u> 219
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>305</u> 281	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>303</u> 281	<u>358</u> 281	<u>311</u> 281	<u>350</u> 281

					-	-	-
213-302-0100	945-92	.					
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>613</u> 491	<u>567</u> 491	<u>581</u> 491
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>340</u> 271	<u>357</u> 304	<u>320</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>705</u> 580	<u>659</u> 580	<u>673</u> 580

					-	-	-
213-304-0100	945-92	.					
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>415</u> 292	<u>366</u> 292	<u>381</u> 292
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>551</u> 424	<u>502</u> 424	<u>517</u> 424
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>279</u> 219	<u>256</u> 219	<u>263</u> 219
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>344</u> 281	<u>321</u> 281	<u>328</u> 281

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
213-304-0105	, 390 190 188 ,	·	2	31	<u>357</u> 296	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>350</u> 296	<u>541</u> 296	<u>377</u> 296	<u>513</u> 296

**213-306.**

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 658</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 657</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 708</u> 2 647						
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 346</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 344</u> 3 246	<u>3 399</u> 3 246	<u>3 352</u> 3 246	<u>3 391</u> 3 246
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>2 986</u> 2 918						
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>4 092</u> 3 998						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>4 296</u> 4 198						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>4 511</u> 4 408						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>2 836</u> 2 773	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 310</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 316</u> 6 138	<u>6 349</u> 6 138

					-	-	-
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	$\frac{491}{296}$	$\frac{412}{296}$	$\frac{435}{296}$

					-	-	-
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,689}{3\,554}$	$\frac{3\,673}{3\,554}$	$\frac{3\,677}{3\,554}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8			
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,385}{3\,246}$	$\frac{3\,362}{3\,246}$	$\frac{3\,369}{3\,246}$
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0105	90 ,	2	1	16			
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8			
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{6\,344}{6\,138}$	$\frac{6\,325}{6\,138}$	$\frac{6\,331}{6\,138}$



					· , · , · , ·			-	-	- -	-
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>2 998</u> 2 932						
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 665</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 663</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 671</u> 3 557	<u>3 711</u> 3 557
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	<u>3 319</u> 3 245						
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>4 498</u> 4 397						
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>4 724</u> 4 617						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>4 959</u> 4 848						

**213-307.**

					· , · , · , ·			-	-	- -
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>65 837</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>65 428</u> 60 916	<u>77 844</u> 60 916	<u>67 167</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>83 697</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>83 289</u> 78 321	<u>95 704</u> 78 321	<u>85 027</u> 78 321

					-	-	-
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8			
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 704</u> 3 557	<u>3 681</u> 3 557	<u>3 688</u> 3 557
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0112	90 ,	2	1	16			
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8			

					-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>76 058</u> 60 916	<u>74 615</u> 60 916	<u>69 428</u> 60 916	<u>70 965</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>93 918</u> 78 321	<u>92 475</u> 78 321	<u>87 288</u> 78 321	<u>88 825</u> 78 321

**213-309.**

					.	,
					.	,
					.	,
					.	
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>39 187</u> 37 500	

**22.****221.****221-1.****221-101.**

					.	,			-	-	-	-
					.	,	.					
					.	,	.					
					.							
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>8 449</u> 8 036	<u>9 172</u> 8 808	<u>9 172</u> 8 808	<u>8 410</u> 8 036	<u>8 576</u> 8 036	<u>9 007</u> 8 617	<u>9 286</u> 8 036	

**221-102.**

					.	,			-	-	-	-
					.	,	.					
					.	,	.					
					.							

				,	-	-
221-101-0100	19804-2012					
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>8 791</u> 8 036	<u>8 938</u> 8 036

				,	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>29 003</u> 25 340	<u>37 821</u> 34 669	<u>37 821</u> 34 669	<u>28 590</u> 25 340	<u>41 129</u> 25 340	<u>30 346</u> 25 340

**221-103.**

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>78 247</u> 74 692					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>103 885</u> 99 247	<u>112 805</u> 108 692	<u>112 805</u> 108 692	<u>103 461</u> 99 247	<u>116 332</u> 99 247	<u>105 264</u> 99 247
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>118 410</u> 113 611	<u>127 300</u> 123 024	<u>127 300</u> 123 024	<u>117 988</u> 113 611	<u>130 818</u> 113 611	<u>119 785</u> 113 611

					-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>39 358</u> 35 890	<u>39 139</u> 29 179	<u>32 113</u> 25 340	<u>34 182</u> 25 340

					-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489				
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>114 769</u> 110 327	<u>112 985</u> 99 247	<u>107 608</u> 99 247	<u>109 201</u> 99 247
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>129 257</u> 124 654	<u>127 481</u> 113 611	<u>122 121</u> 113 611	<u>123 709</u> 113 611

**221-104.**

					· , · , · , ·			-	-	- -
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>62 579</u> 58 456	<u>71 422</u> 67 820	<u>71 422</u> 67 820	<u>62 158</u> 58 456	<u>74 932</u> 58 456	<u>63 947</u> 58 456
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>57 042</u> 52 985	<u>65 894</u> 62 358	<u>65 894</u> 62 358	<u>56 621</u> 52 985	<u>69 395</u> 52 985	<u>58 410</u> 52 985

**222.****222-1.****222-101.**

					· , · , · , ·			-	-	- -
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>107 723</u> 103 101	<u>116 556</u> 112 450	<u>116 556</u> 112 450	<u>107 306</u> 103 101	<u>119 943</u> 103 101	<u>109 076</u> 103 101
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107	<u>108 766</u> 99 107

					-	-	-	-
221-104-0100	956-93							
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>73 369</u> 69 441	<u>71 610</u> 58 456	<u>66 273</u> 58 456	<u>67 854</u> 58 456
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>67 843</u> 63 981	<u>66 073</u> 52 985	<u>60 736</u> 52 985	<u>62 318</u> 52 985

					-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>118 497</u> 114 068	<u>116 657</u> 103 101	<u>111 377</u> 103 101	<u>112 942</u> 103 101
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>126 586</u> 99 107	<u>123 352</u> 99 107	<u>109 976</u> 99 107	<u>116 399</u> 99 107



					.	.	.	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107	<u>108 766</u> 99 107
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161	<u>112 048</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161	<u>112 048</u> 106 161
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554	<u>99 098</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554	<u>99 098</u> 89 554

					-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>126 586</u> 99 107	<u>123 352</u> 99 107	<u>109 976</u> 99 107	<u>116 399</u> 99 107
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>110 313</u> 106 696	<u>114 629</u> 111 744	<u>114 629</u> 111 744	<u>110 313</u> 106 696	<u>124 306</u> 106 696	<u>112 625</u> 106 696
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>110 296</u> 106 696	<u>114 580</u> 111 707	<u>114 580</u> 111 707	<u>110 296</u> 106 696	<u>124 185</u> 106 696	<u>112 590</u> 106 696
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 994</u> 98 571	<u>111 827</u> 107 733	<u>111 827</u> 107 733	<u>103 994</u> 98 571	<u>129 388</u> 98 571	<u>108 189</u> 98 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 643</u> 107 857	<u>116 247</u> 113 242	<u>116 247</u> 113 242	<u>111 643</u> 107 857	<u>126 569</u> 107 857	<u>114 109</u> 107 857

					-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>122 404</u> 106 696	<u>120 629</u> 106 696	<u>113 289</u> 106 696	<u>116 813</u> 106 696
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>122 297</u> 106 696	<u>120 535</u> 106 696	<u>113 249</u> 106 696	<u>116 748</u> 106 696
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>125 937</u> 98 571	<u>122 716</u> 98 571	<u>109 394</u> 98 571	<u>115 791</u> 98 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>124 540</u> 107 857	<u>122 647</u> 107 857	<u>114 817</u> 107 857	<u>118 577</u> 107 857

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 747</u> 107 857	<u>116 543</u> 113 466	<u>116 543</u> 113 466	<u>111 747</u> 107 857	<u>127 295</u> 107 857	<u>114 316</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>129 321</u> 123 393	<u>137 538</u> 133 003	<u>137 538</u> 133 003	<u>129 321</u> 123 393	<u>155 959</u> 123 393	<u>133 722</u> 123 393

**222-102.**

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>151 495</u> 146 324	<u>160 299</u> 155 648	<u>160 299</u> 155 648	<u>151 075</u> 146 324	<u>163 829</u> 146 324	<u>152 862</u> 146 324
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>143 485</u> 138 488	<u>152 396</u> 147 904	<u>152 396</u> 147 904	<u>143 075</u> 138 488	<u>155 528</u> 138 488	<u>144 819</u> 138 488
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 038</u> 128 085	<u>141 807</u> 137 375	<u>141 807</u> 137 375	<u>132 618</u> 128 085	<u>145 372</u> 128 085	<u>134 404</u> 128 085

					-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>125 182</u> 107 857	<u>123 210</u> 107 857	<u>115 053</u> 107 857	<u>118 970</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>152 338</u> 123 393	<u>148 960</u> 123 393	<u>134 986</u> 123 393	<u>141 696</u> 123 393

					-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>162 239</u> 157 262	<u>160 512</u> 146 324	<u>155 184</u> 146 324	<u>156 763</u> 146 324
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>154 344</u> 149 533	<u>152 289</u> 138 488	<u>147 087</u> 138 488	<u>148 628</u> 138 488
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>143 740</u> 138 983	<u>142 055</u> 128 085	<u>136 727</u> 128 085	<u>138 305</u> 128 085

					.	.	.	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>138 175</u> 133 166	<u>146 982</u> 142 493	<u>146 982</u> 142 493	<u>137 755</u> 133 166	<u>150 494</u> 133 166	<u>139 539</u> 133 166
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>129 451</u> 124 535	<u>138 250</u> 133 857	<u>138 250</u> 133 857	<u>129 030</u> 124 535	<u>141 804</u> 124 535	<u>130 819</u> 124 535
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>169 260</u> 163 876	<u>178 092</u> 173 229	<u>178 092</u> 173 229	<u>168 839</u> 163 876	<u>181 598</u> 163 876	<u>170 626</u> 163 876
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>132 619</u> 127 664	<u>141 415</u> 136 983	<u>141 415</u> 136 983	<u>132 198</u> 127 664	<u>144 977</u> 127 664	<u>133 987</u> 127 664
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>135 743</u> 130 782	<u>144 526</u> 140 081	<u>144 526</u> 140 081	<u>135 326</u> 130 782	<u>147 993</u> 130 782	<u>137 100</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>78 639</u> 74 338	<u>87 435</u> 83 654	<u>87 435</u> 83 654	<u>78 220</u> 74 338	<u>90 948</u> 74 338	<u>80 002</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>85 474</u> 81 080	<u>94 328</u> 90 455	<u>94 328</u> 90 455	<u>85 054</u> 81 080	<u>97 828</u> 81 080	<u>86 843</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 681</u> 89 190	<u>102 508</u> 98 538	<u>102 508</u> 98 538	<u>93 260</u> 89 190	<u>106 034</u> 89 190	<u>95 049</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 287</u> 91 766	<u>105 114</u> 101 115	<u>105 114</u> 101 115	<u>95 867</u> 91 766	<u>108 636</u> 91 766	<u>97 655</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>86 407</u> 82 006	<u>95 257</u> 91 377	<u>95 257</u> 91 377	<u>85 987</u> 82 006	<u>98 745</u> 82 006	<u>87 773</u> 82 006

					-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>148 922</u> 144 107	<u>147 181</u> 133 166	<u>141 859</u> 133 166	<u>143 436</u> 133 166
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>140 190</u> 135 470	<u>138 482</u> 124 535	<u>133 146</u> 124 535	<u>134 727</u> 124 535
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>180 037</u> 174 849	<u>178 280</u> 163 876	<u>172 950</u> 163 876	<u>174 529</u> 163 876
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>143 354</u> 138 596	<u>141 654</u> 127 664	<u>136 315</u> 127 664	<u>137 897</u> 127 664
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>146 459</u> 141 690	<u>144 699</u> 130 782	<u>139 407</u> 130 782	<u>140 975</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>89 372</u> 85 266	<u>87 638</u> 74 338	<u>82 320</u> 74 338	<u>83 896</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>96 277</u> 92 078	<u>94 506</u> 81 080	<u>89 169</u> 81 080	<u>90 750</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>104 452</u> 100 156	<u>102 712</u> 89 190	<u>97 376</u> 89 190	<u>98 957</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 058</u> 102 733	<u>105 315</u> 91 766	<u>99 980</u> 91 766	<u>101 561</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>97 205</u> 92 999	<u>95 427</u> 82 006	<u>90 097</u> 82 006	<u>91 676</u> 82 006



					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>126 938</u> 122 061	<u>135 777</u> 131 419	<u>135 777</u> 131 419	<u>126 519</u> 122 061	<u>139 262</u> 122 061	<u>128 304</u> 122 061

**222-103.**

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-103-0500	13015-2012	3								
222-103-0501	7 , 1-2 13015-2012	3	1	3092	<u>282 917</u> 275 388	<u>296 179</u> 289 266	<u>296 179</u> 289 266	<u>282 398</u> 275 388	<u>298 171</u> 275 388	<u>284 607</u> 275 388
222-103-0502	7 , 4 13015-2012	3	1	4287	<u>274 684</u> 265 640	<u>286 579</u> 278 466	<u>286 579</u> 278 466	<u>273 964</u> 265 640	<u>295 834</u> 265 640	<u>277 027</u> 265 640
222-103-0503	7 , 5-6 13015-2012	3	1	5263	<u>265 109</u> 254 860	<u>276 987</u> 267 913	<u>276 987</u> 267 913	<u>264 225</u> 254 860	<u>291 074</u> 254 860	<u>267 985</u> 254 860
222-103-0504	8 , 1-2 13015-2012	3	1	3092	<u>287 802</u> 280 215	<u>297 912</u> 290 979	<u>297 912</u> 290 979	<u>287 282</u> 280 215	<u>303 056</u> 280 215	<u>289 491</u> 280 215
222-103-0505	8 , 4 13015-2012	3	1	4490	<u>251 461</u> 242 418	<u>260 687</u> 252 657	<u>260 687</u> 252 657	<u>250 706</u> 242 418	<u>273 612</u> 242 418	<u>253 914</u> 242 418

					-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 722</u> 133 039	<u>135 948</u> 122 061	<u>130 624</u> 122 061	<u>132 202</u> 122 061

					-	-	-	-
222-103-0500	13015-2012	3						
222-103-0501	7 1-2 13015-2012	3	1	3092	<u>301 777</u> 291 668	<u>294 069</u> 275 388	<u>287 479</u> 275 388	<u>289 432</u> 275 388
222-103-0502	7 4 13015-2012	3	1	4287	<u>293 217</u> 280 686	<u>290 146</u> 265 640	<u>281 010</u> 265 640	<u>283 717</u> 265 640
222-103-0503	7 5-6 13015-2012	3	1	5263	<u>284 664</u> 270 173	<u>284 091</u> 254 860	<u>272 874</u> 254 860	<u>276 198</u> 254 860
222-103-0504	8 1-2 13015-2012	3	1	3092	<u>302 965</u> 292 842	<u>298 954</u> 280 215	<u>292 364</u> 280 215	<u>294 317</u> 280 215
222-103-0505	8 4 13015-2012	3	1	4490	<u>267 080</u> 254 430	<u>267 655</u> 242 418	<u>258 086</u> 242 418	<u>260 921</u> 242 418

					· , · , · , ·			-	-	- -
222-103-0506	8 , 5 13015-2012	3	1	4907	<u>295 235</u> 285 110	<u>304 643</u> 295 633	<u>304 643</u> 295 633	<u>294 411</u> 285 110	<u>319 444</u> 285 110	<u>297 917</u> 285 110
222-103-0507	8 , 6 13015-2012	3	1	5600	<u>241 280</u> 230 859	<u>250 284</u> 241 157	<u>250 284</u> 241 157	<u>240 339</u> 230 859	<u>268 908</u> 230 859	<u>244 340</u> 230 859

**222-104.**

					· , · , · , ·			-	-	- -
222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0104	60 / 30 18980-2015	3	1	2500	<u>152 845</u> 147 823					
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>184 933</u> 179 361	<u>193 760</u> 188 709	<u>193 760</u> 188 709	<u>184 513</u> 179 361	<u>197 282</u> 179 361	<u>186 301</u> 179 361
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>213 802</u> 207 875	<u>222 626</u> 217 223	<u>222 626</u> 217 223	<u>213 380</u> 207 875	<u>226 195</u> 207 875	<u>215 174</u> 207 875

					-	-	-	-
222-103-0506	8 5 13015-2012	3	1	4907	<u>311 512</u> 297 455	<u>312 934</u> 285 110	<u>302 476</u> 285 110	<u>305 574</u> 285 110
222-103-0507	8 6 13015-2012	3	1	5600	<u>257 824</u> 242 939	<u>261 478</u> 230 859	<u>249 543</u> 230 859	<u>253 079</u> 230 859

					-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3						
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500				
222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>195 704</u> 190 328	<u>193 961</u> 179 361	<u>188 626</u> 179 361	<u>190 207</u> 179 361
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>224 572</u> 218 842	<u>222 862</u> 207 875	<u>217 508</u> 207 875	<u>219 094</u> 207 875

					.	.	.	-	-	-
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493	<u>64 973</u> 61 679					
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>177 671</u> 172 199	<u>186 473</u> 181 520	<u>186 473</u> 181 520	<u>177 253</u> 172 199	<u>189 971</u> 172 199	<u>179 034</u> 172 199
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>166 669</u> 161 334	<u>175 437</u> 170 620	<u>175 437</u> 170 620	<u>166 251</u> 161 334	<u>178 944</u> 161 334	<u>168 029</u> 161 334
222-104-0500	59 / 18980-2015	.								
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II	.	1	1000	<u>40 762</u> 38 929	<u>44 293</u> 42 668	<u>44 293</u> 42 668	<u>40 594</u> 38 929	<u>45 695</u> 38 929	<u>41 308</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II	.	1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>48 487</u> 46 703	<u>48 487</u> 46 703	<u>44 418</u> 42 589	<u>50 030</u> 42 589	<u>45 204</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II	.	1	825	<u>34 288</u> 32 768	<u>37 201</u> 35 853	<u>37 201</u> 35 853	<u>34 150</u> 32 768	<u>38 358</u> 32 768	<u>34 739</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I	.	1	500	<u>21 646</u> 20 714	<u>23 412</u> 22 584	<u>23 412</u> 22 584	<u>21 562</u> 20 714	<u>24 113</u> 20 714	<u>21 919</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I	.	1	675	<u>28 029</u> 26 786	<u>30 413</u> 29 310	<u>30 413</u> 29 310	<u>27 916</u> 26 786	<u>31 359</u> 26 786	<u>28 398</u> 26 786

**222-2.**

,

					-	-	-	-
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493				
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>188 411</u> 183 133	<u>186 663</u> 172 199	<u>181 350</u> 172 199	<u>182 924</u> 172 199
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>177 368</u> 172 227	<u>175 643</u> 161 334	<u>170 340</u> 161 334	<u>171 911</u> 161 334
222-104-0500	59 / 18980-2015	.						
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II	.	1	1000	<u>45 972</u> 43 315	<u>44 369</u> 38 929	<u>42 237</u> 38 929	<u>42 869</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II	.	1	1100	<u>50 335</u> 47 415	<u>48 571</u> 42 589	<u>46 226</u> 42 589	<u>46 921</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II	.	1	825	<u>38 587</u> 36 387	<u>37 264</u> 32 768	<u>35 505</u> 32 768	<u>36 026</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I	.	1	500	<u>24 251</u> 22 908	<u>23 449</u> 20 714	<u>22 384</u> 20 714	<u>22 699</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I	.	1	675	<u>31 546</u> 29 747	<u>30 464</u> 26 786	<u>29 025</u> 26 786	<u>29 452</u> 26 786

**222-202.**

					.	.	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>213 927</u> 207 975	<u>222 823</u> 217 398	<u>222 823</u> 217 398	<u>213 502</u> 207 975	<u>226 409</u> 207 975	<u>215 310</u> 207 975

**222-203.**

					.	.	.	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 128</u> 2 036	<u>2 305</u> 2 223	<u>2 305</u> 2 223	<u>2 120</u> 2 036	<u>2 375</u> 2 036	<u>2 156</u> 2 036
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 076</u> 1 991	<u>2 235</u> 2 159	<u>2 235</u> 2 159	<u>2 069</u> 1 991	<u>2 298</u> 1 991	<u>2 101</u> 1 991
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>2 803</u> 2 679	<u>3 041</u> 2 931	<u>3 041</u> 2 931	<u>2 792</u> 2 679	<u>3 136</u> 2 679	<u>2 840</u> 2 679
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>7 159</u> 6 946			<u>6 853</u> 5 729		<u>8 536</u> 5 729
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>9 034</u> 8 748			<u>8 370</u> 7 216		<u>10 053</u> 7 216
222-203-0300	9561-2016	2								

					-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>224 784</u> 219 030	<u>223 052</u> 207 975	<u>217 660</u> 207 975	<u>219 258</u> 207 975

					-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 344</u> 2 255	<u>2 309</u> 2 036	<u>2 202</u> 2 036	<u>2 234</u> 2 036
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 270</u> 2 188	<u>2 239</u> 1 991	<u>2 143</u> 1 991	<u>2 171</u> 1 991
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>3 094</u> 2 975	<u>3 046</u> 2 679	<u>2 903</u> 2 679	<u>2 945</u> 2 679
222-203-0104	6.2	.	1	90		<u>10 519</u> 5 729	<u>9 320</u> 5 729	<u>9 050</u> 5 729
222-203-0105	6.4	.	1	134		<u>12 036</u> 7 216	<u>10 836</u> 7 216	<u>10 567</u> 7 216
222-203-0300	9561-2016	2						





					-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>13 508</u> 12 977	<u>13 281</u> 11 634	<u>12 635</u> 11 634	<u>12 826</u> 11 634
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314				
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 616</u> 11 095	<u>11 276</u> 9 834	<u>10 743</u> 9 734	<u>10 941</u> 9 734
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329				

					-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016							

					.	.	.	-	-	-
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 187</u> 6 979	<u>7 568</u> 7 378	<u>7 568</u> 7 378	<u>7 171</u> 6 979	<u>7 636</u> 6 979	<u>7 236</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 837</u> 15 050	<u>17 490</u> 16 794	<u>17 490</u> 16 794	<u>15 763</u> 15 050	<u>18 028</u> 15 050	<u>16 080</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 971</u> 10 473	<u>11 934</u> 11 492	<u>11 934</u> 11 492	<u>10 925</u> 10 473	<u>12 318</u> 10 473	<u>11 120</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 400</u> 10 815	<u>12 480</u> 11 966	<u>12 480</u> 11 966	<u>11 344</u> 10 815	<u>13 043</u> 10 815	<u>11 582</u> 10 815

**222-302.** ,

					.	.	.	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>42 489</u> 40 804	<u>45 578</u> 44 075	<u>45 578</u> 44 075	<u>42 342</u> 40 804	<u>46 805</u> 40 804	<u>42 967</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>33 791</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>33 812</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>52 069</u> 50 000	<u>55 865</u> 54 020	<u>55 865</u> 54 020	<u>51 888</u> 50 000	<u>57 372</u> 50 000	<u>52 656</u> 50 000

					-	-	-	-
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 649</u> 7 447	<u>7 515</u> 6 979	<u>7 321</u> 6 979	<u>7 378</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 849</u> 17 096	<u>17 439</u> 15 050	<u>16 492</u> 15 050	<u>16 773</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 146</u> 11 669	<u>11 956</u> 10 473	<u>11 374</u> 10 473	<u>11 546</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 722</u> 12 165	<u>12 601</u> 10 815	<u>11 891</u> 10 815	<u>12 102</u> 10 815

					-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.						
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>46 259</u> 44 642	<u>45 645</u> 40 804	<u>43 780</u> 40 804	<u>44 332</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6	.	1	950		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5	.	1	975		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>56 701</u> 54 716	<u>55 946</u> 50 000	<u>53 655</u> 50 000	<u>54 334</u> 50 000

					.			-	-	-
					.					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>33 998</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>64 157</u> 61 607	<u>68 835</u> 66 562	<u>68 835</u> 66 562	<u>63 934</u> 61 607	<u>70 694</u> 61 607	<u>64 881</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>34 080</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>133 368</u> 128 304	<u>141 878</u> 137 951	<u>141 878</u> 137 951	<u>133 368</u> 128 304	<u>146 096</u> 128 304	<u>134 778</u> 128 304

**225.****225-1.****225-101.**

					.			-	-	-	-
					.						
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 504</u> 7 239	<u>7 963</u> 7 725	<u>7 963</u> 7 725	<u>7 482</u> 7 239	<u>8 145</u> 7 239	<u>7 575</u> 7 239	<u>8 064</u> 7 809
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219	<u>19 397</u> 15 219	<u>19 153</u> 15 219	<u>20 114</u> 15 219
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 200</u> 15 495	<u>17 542</u> 16 916	<u>17 542</u> 16 916	<u>16 137</u> 15 495	<u>18 075</u> 15 495	<u>16 408</u> 15 495	<u>17 838</u> 17 162

					-	-	-	-
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>69 866</u> 67 419	<u>68 936</u> 61 607	<u>66 112</u> 61 607	<u>66 948</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>144 203</u> 128 304	<u>142 673</u> 128 304	<u>135 483</u> 128 304	<u>138 804</u> 128 304

					-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 972</u> 7 239	<u>7 695</u> 7 239	<u>7 777</u> 7 239
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>19 606</u> 15 219	<u>19 379</u> 15 219	<u>18 657</u> 15 219
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>17 571</u> 15 495	<u>16 761</u> 15 495	<u>17 001</u> 15 495

					.	.	.	-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>14 631</u> 14 188	<u>15 337</u> 14 935	<u>15 337</u> 14 935	<u>14 597</u> 14 188	<u>15 618</u> 14 188	<u>14 740</u> 14 188	<u>15 493</u> 15 065
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 945</u> 13 239	<u>15 357</u> 14 735	<u>15 357</u> 14 735	<u>13 877</u> 13 239	<u>15 918</u> 13 239	<u>14 163</u> 13 239	<u>15 668</u> 14 994
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 167</u> 19 118	<u>22 330</u> 21 406	<u>22 330</u> 21 406	<u>20 066</u> 19 118	<u>23 127</u> 19 118	<u>20 495</u> 19 118	<u>22 752</u> 21 750
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 036</u> 20 883	<u>24 366</u> 23 351	<u>24 366</u> 23 351	<u>21 925</u> 20 883	<u>25 292</u> 20 883	<u>22 396</u> 20 883	<u>24 880</u> 23 779
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 169</u> 27 473	<u>32 775</u> 31 286	<u>32 775</u> 31 286	<u>29 001</u> 27 473	<u>34 103</u> 27 473	<u>29 716</u> 27 473	<u>33 478</u> 31 860
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>32 680</u> 30 970	<u>36 141</u> 34 634	<u>36 141</u> 34 634	<u>32 516</u> 30 970	<u>37 515</u> 30 970	<u>33 216</u> 30 970	<u>36 903</u> 35 269
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>43 678</u> 41 162	<u>48 904</u> 46 696	<u>48 904</u> 46 696	<u>43 429</u> 41 162	<u>50 980</u> 41 162	<u>44 487</u> 41 162	<u>50 055</u> 47 654
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>14 705</u> 13 445						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 388</u> 15 772						
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 809</u> 7 649	<u>7 986</u> 7 836	<u>7 986</u> 7 836	<u>7 801</u> 7 649	<u>8 056</u> 7 649	<u>7 837</u> 7 649	<u>8 025</u> 7 869
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 016</u> 23 124	<u>25 632</u> 24 833	<u>25 632</u> 24 833	<u>23 941</u> 23 124	<u>26 236</u> 23 124	<u>24 262</u> 23 124	<u>25 955</u> 25 098
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 187</u> 33 487	<u>38 598</u> 37 096	<u>38 598</u> 37 096	<u>35 027</u> 33 487	<u>39 874</u> 33 487	<u>35 706</u> 33 487	<u>39 280</u> 37 655

					-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>15 352</u> 14 188	<u>14 926</u> 14 188	<u>15 052</u> 14 188
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 387</u> 13 239	<u>14 535</u> 13 239	<u>14 787</u> 13 239
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 518</u> 19 657	<u>20 954</u> 19 118	<u>21 431</u> 19 118
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>24 416</u> 20 883	<u>23 010</u> 20 883	<u>23 426</u> 20 883
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>33 088</u> 28 373	<u>30 481</u> 27 473	<u>31 276</u> 27 473
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 215</u> 30 970	<u>34 126</u> 30 970	<u>34 745</u> 30 970
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>49 016</u> 41 162	<u>45 862</u> 41 162	<u>46 796</u> 41 162
225-101-0114	15-3	.	1	320			
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 990</u> 7 649	<u>7 883</u> 7 649	<u>7 915</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>25 752</u> 23 448	<u>24 621</u> 23 124	<u>24 965</u> 23 124
225-101-0602	15	.	1	950	<u>38 851</u> 34 171	<u>36 464</u> 33 487	<u>37 189</u> 33 487



					.	.	.	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 129</u> 55 442	<u>63 355</u> 60 976	<u>63 355</u> 60 976	<u>57 881</u> 55 442	<u>65 431</u> 55 442	<u>58 938</u> 55 442	<u>64 506</u> 61 934
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>18 780</u> 18 220	<u>21 071</u> 20 546	<u>21 071</u> 20 546	<u>20 122</u> 19 587	<u>21 397</u> 19 587	<u>20 300</u> 19 587	<u>21 241</u> 20 684
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 561</u> 17 015	<u>18 443</u> 17 950	<u>18 443</u> 17 950	<u>17 519</u> 17 015	<u>18 794</u> 17 015	<u>17 697</u> 17 015	<u>18 638</u> 18 112
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 749</u> 31 442	<u>35 218</u> 34 052	<u>35 218</u> 34 052	<u>32 635</u> 31 442	<u>36 104</u> 31 442	<u>33 120</u> 31 442	<u>35 679</u> 34 425
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 195</u> 30 895	<u>34 596</u> 33 438	<u>34 596</u> 33 438	<u>32 081</u> 30 895	<u>35 550</u> 30 895	<u>32 566</u> 30 895	<u>35 125</u> 33 878
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>45 618</u> 44 362	<u>47 490</u> 46 343	<u>47 490</u> 46 343	<u>45 529</u> 44 362	<u>48 233</u> 44 362	<u>45 908</u> 44 362	<u>47 902</u> 46 687
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 218</u> 42 978	<u>46 089</u> 44 960	<u>46 089</u> 44 960	<u>44 128</u> 42 978	<u>46 832</u> 42 978	<u>44 507</u> 42 978	<u>46 501</u> 45 303
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>66 775</u> 64 120	<u>71 648</u> 69 280	<u>71 648</u> 69 280	<u>66 543</u> 64 120	<u>73 583</u> 64 120	<u>67 529</u> 64 120	<u>72 721</u> 70 174
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>63 283</u> 60 670	<u>68 156</u> 65 830	<u>68 156</u> 65 830	<u>63 052</u> 60 670	<u>70 092</u> 60 670	<u>64 038</u> 60 670	<u>69 229</u> 66 724
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>81 677</u> 79 089	<u>85 915</u> 83 576	<u>85 915</u> 83 576	<u>81 476</u> 79 089	<u>87 598</u> 79 089	<u>82 333</u> 79 089	<u>86 848</u> 84 353
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>80 597</u> 78 021	<u>84 835</u> 82 509	<u>84 835</u> 82 509	<u>80 396</u> 78 021	<u>86 517</u> 78 021	<u>81 253</u> 78 021	<u>85 768</u> 83 285
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>97 641</u> 94 755	<u>102 161</u> 99 542	<u>102 161</u> 99 542	<u>97 426</u> 94 755	<u>103 956</u> 94 755	<u>98 341</u> 94 755	<u>103 156</u> 100 370
225-101-0620	10	.	1	800	<u>56 435</u> 54 686	<u>59 260</u> 57 677	<u>59 260</u> 57 677	<u>56 301</u> 54 686	<u>60 382</u> 54 686	<u>56 872</u> 54 686	<u>59 882</u> 58 195

					-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>63 467</u> 55 442	<u>60 313</u> 55 442	<u>61 248</u> 55 442
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>21 169</u> 19 887	<u>20 478</u> 19 587	<u>20 690</u> 19 587
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 462</u> 17 015	<u>17 930</u> 17 015	<u>18 087</u> 17 015
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>35 484</u> 32 258	<u>33 603</u> 31 442	<u>34 181</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>34 647</u> 30 895	<u>33 198</u> 30 895	<u>33 627</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>47 530</u> 44 362	<u>46 400</u> 44 362	<u>46 735</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 129</u> 42 978	<u>45 000</u> 42 978	<u>45 334</u> 42 978
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>71 752</u> 64 120	<u>68 811</u> 64 120	<u>69 683</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 261</u> 60 670	<u>65 320</u> 60 670	<u>66 191</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>86 005</u> 79 089	<u>83 448</u> 79 089	<u>84 206</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>84 925</u> 78 021	<u>82 368</u> 78 021	<u>83 126</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>102 258</u> 94 755	<u>99 530</u> 94 755	<u>100 338</u> 94 755
225-101-0620	10	.	1	800	<u>59 320</u> 54 686	<u>57 615</u> 54 686	<u>58 120</u> 54 686

					.	.	.	-	-	-	-
					.	.	.	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>146 331</u> 141 545	<u>154 311</u> 149 995	<u>154 311</u> 149 995	<u>145 951</u> 141 545	<u>157 481</u> 141 545	<u>147 566</u> 141 545	<u>156 068</u> 151 458
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>124 610</u> 120 157						

**225-102.**

					.	.	.	-	-	-	-
					.	.	.	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.									
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>105 874</u> 98 544	<u>121 764</u> 115 371	<u>121 764</u> 115 371	<u>105 118</u> 98 544	<u>128 075</u> 98 544	<u>108 333</u> 98 544	
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>158 710</u> 147 783	<u>182 369</u> 172 836	<u>182 369</u> 172 836	<u>157 584</u> 147 783	<u>191 764</u> 147 783	<u>162 371</u> 147 783	
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>211 545</u> 197 021	<u>242 972</u> 230 301	<u>242 972</u> 230 301	<u>210 050</u> 197 021	<u>255 453</u> 197 021	<u>216 409</u> 197 021	
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>126 313</u> 117 525	<u>145 381</u> 137 717	<u>145 381</u> 137 717	<u>125 406</u> 117 525	<u>152 954</u> 117 525	<u>129 264</u> 117 525	
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>192 255</u> 179 040	<u>220 857</u> 209 328	<u>220 857</u> 209 328	<u>190 894</u> 179 040	<u>232 216</u> 179 040	<u>196 681</u> 179 040	
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>256 343</u> 238 723	<u>294 479</u> 279 108	<u>294 479</u> 279 108	<u>254 529</u> 238 723	<u>309 625</u> 238 723	<u>262 245</u> 238 723	

					-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>154 482</u> 141 545	<u>149 665</u> 141 545	<u>151 093</u> 141 545
225-101-0622	10	.	1	2480			

					-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>125 263</u> 118 283	<u>122 105</u> 98 544	<u>112 514</u> 98 544	<u>115 356</u> 98 544
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>187 578</u> 177 173	<u>182 875</u> 147 783	<u>168 596</u> 147 783	<u>172 827</u> 147 783
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>249 892</u> 236 062	<u>243 645</u> 197 021	<u>224 677</u> 197 021	<u>230 297</u> 197 021
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>149 580</u> 141 213	<u>145 789</u> 117 525	<u>134 280</u> 117 525	<u>137 690</u> 117 525
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>227 155</u> 214 572	<u>221 470</u> 179 040	<u>204 206</u> 179 040	<u>209 321</u> 179 040
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>302 877</u> 286 099	<u>295 296</u> 238 723	<u>272 278</u> 238 723	<u>279 098</u> 238 723

					.	.	.	-	-	-
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>152 234</u> 141 788	<u>174 833</u> 165 720	<u>174 833</u> 165 720	<u>151 158</u> 141 788	<u>183 808</u> 141 788	<u>155 731</u> 141 788
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>230 944</u> 215 246	<u>264 843</u> 251 143	<u>264 843</u> 251 143	<u>229 331</u> 215 246	<u>278 306</u> 215 246	<u>236 190</u> 215 246
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>303 776</u> 285 662	<u>408 149</u> 285 662	<u>455 147</u> 285 662	<u>302 875</u> 285 662	<u>367 105</u> 285 662	<u>312 118</u> 285 662
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>194 413</u> 181 038	<u>223 368</u> 211 700	<u>223 368</u> 211 700	<u>193 035</u> 181 038	<u>234 867</u> 181 038	<u>198 894</u> 181 038
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>298 759</u> 278 612	<u>342 192</u> 324 605	<u>342 192</u> 324 605	<u>296 693</u> 278 612	<u>359 441</u> 278 612	<u>305 481</u> 278 612
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>400 043</u> 373 159	<u>457 953</u> 434 483	<u>457 953</u> 434 483	<u>397 287</u> 373 159	<u>480 952</u> 373 159	<u>409 005</u> 373 159
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>241 874</u> 225 236	<u>277 892</u> 263 376	<u>277 892</u> 263 376	<u>240 160</u> 225 236	<u>292 195</u> 225 236	<u>247 448</u> 225 236
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>373 634</u> 348 684	<u>427 308</u> 405 521	<u>427 308</u> 405 521	<u>371 081</u> 348 684	<u>448 624</u> 348 684	<u>381 941</u> 348 684
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>26 514</u> 24 850	<u>30 046</u> 28 589	<u>30 046</u> 28 589	<u>26 346</u> 24 850	<u>31 448</u> 24 850	<u>27 061</u> 24 850
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>38 341</u> 35 862	<u>43 638</u> 41 471	<u>43 638</u> 41 471	<u>38 089</u> 35 862	<u>45 742</u> 35 862	<u>39 161</u> 35 862
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 613</u> 20 412	<u>24 085</u> 23 029	<u>24 085</u> 23 029	<u>21 495</u> 20 412	<u>25 066</u> 20 412	<u>21 995</u> 20 412
225-102-0200	20 13015-2012	.								
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>139 016</u> 129 538	<u>159 497</u> 151 225	<u>159 497</u> 151 225	<u>138 042</u> 129 538	<u>167 630</u> 129 538	<u>142 185</u> 129 538

					-	-	-	-
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>179 809</u> 169 863	<u>175 317</u> 141 788	<u>161 677</u> 141 788	<u>165 718</u> 141 788
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>272 308</u> 257 357	<u>265 569</u> 215 246	<u>245 109</u> 215 246	<u>251 171</u> 215 246
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>358 019</u> 285 662	<u>350 773</u> 285 662	<u>324 337</u> 285 662	<u>332 170</u> 285 662
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>229 744</u> 217 008	<u>223 988</u> 181 038	<u>206 512</u> 181 038	<u>211 690</u> 181 038
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>351 756</u> 332 567	<u>343 122</u> 278 612	<u>316 908</u> 278 612	<u>324 675</u> 278 612
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>470 705</u> 445 099	<u>459 194</u> 373 159	<u>424 241</u> 373 159	<u>434 597</u> 373 159
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>285 823</u> 269 979	<u>278 663</u> 225 236	<u>256 924</u> 225 236	<u>263 365</u> 225 236
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>439 127</u> 415 360	<u>428 457</u> 348 684	<u>396 062</u> 348 684	<u>405 661</u> 348 684
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>30 823</u> 29 237	<u>30 121</u> 24 850	<u>27 990</u> 24 850	<u>28 621</u> 24 850
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>44 804</u> 42 442	<u>43 751</u> 35 862	<u>40 554</u> 35 862	<u>41 502</u> 35 862
225-102-0148	3	.	1	700	<u>24 629</u> 23 482	<u>24 138</u> 20 412	<u>22 646</u> 20 412	<u>23 088</u> 20 412
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>164 006</u> 154 980	<u>159 935</u> 129 538	<u>147 574</u> 129 538	<u>151 236</u> 129 538

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>189 022</u> 176 386	<u>216 212</u> 205 178	<u>216 212</u> 205 178	<u>187 729</u> 176 386	<u>227 010</u> 176 386	<u>193 230</u> 176 386
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>172 915</u> 161 279	<u>197 986</u> 187 828	<u>197 986</u> 187 828	<u>171 722</u> 161 279	<u>207 943</u> 161 279	<u>176 795</u> 161 279
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>231 298</u> 215 730	<u>264 844</u> 251 254	<u>264 844</u> 251 254	<u>229 702</u> 215 730	<u>278 166</u> 215 730	<u>236 490</u> 215 730
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>216 249</u> 201 670	<u>247 676</u> 234 949	<u>247 676</u> 234 949	<u>214 754</u> 201 670	<u>260 157</u> 201 670	<u>221 113</u> 201 670
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>289 290</u> 269 929	<u>330 957</u> 314 053	<u>330 957</u> 314 053	<u>287 307</u> 269 929	<u>347 505</u> 269 929	<u>295 738</u> 269 929
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>284 316</u> 265 285	<u>325 278</u> 308 661	<u>325 278</u> 308 661	<u>282 367</u> 265 285	<u>341 545</u> 265 285	<u>290 655</u> 265 285
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>380 270</u> 354 836	<u>435 003</u> 412 795	<u>435 003</u> 412 795	<u>377 666</u> 354 836	<u>456 739</u> 354 836	<u>388 740</u> 354 836
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>95 947</u> 89 409	<u>110 071</u> 104 366	<u>110 071</u> 104 366	<u>95 275</u> 89 409	<u>115 681</u> 89 409	<u>98 133</u> 89 409
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>112 311</u> 104 770	<u>128 555</u> 121 970	<u>128 555</u> 121 970	<u>111 539</u> 104 770	<u>135 006</u> 104 770	<u>114 825</u> 104 770
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>140 718</u> 131 085	<u>161 552</u> 153 147	<u>161 552</u> 153 147	<u>139 727</u> 131 085	<u>169 826</u> 131 085	<u>143 943</u> 131 085
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>186 275</u> 173 806	<u>213 112</u> 202 225	<u>213 112</u> 202 225	<u>184 998</u> 173 806	<u>223 770</u> 173 806	<u>190 428</u> 173 806

					-	-	-	-
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>222 199</u> 210 163	<u>216 794</u> 176 386	<u>200 383</u> 176 386	<u>205 246</u> 176 386
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>203 507</u> 192 424	<u>198 523</u> 161 279	<u>183 391</u> 161 279	<u>187 874</u> 161 279
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>272 231</u> 257 403	<u>265 562</u> 215 730	<u>245 315</u> 215 730	<u>251 314</u> 215 730
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>254 596</u> 240 710	<u>248 349</u> 201 670	<u>229 381</u> 201 670	<u>235 001</u> 201 670
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>340 132</u> 321 691	<u>331 850</u> 269 929	<u>306 701</u> 269 929	<u>314 152</u> 269 929
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>334 297</u> 316 169	<u>326 155</u> 265 285	<u>301 432</u> 265 285	<u>308 757</u> 265 285
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>447 055</u> 422 828	<u>436 175</u> 354 836	<u>403 140</u> 354 836	<u>412 928</u> 354 836
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>113 181</u> 106 955	<u>110 374</u> 89 409	<u>101 849</u> 89 409	<u>104 375</u> 89 409
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>132 131</u> 124 948	<u>128 903</u> 104 770	<u>119 099</u> 104 770	<u>122 004</u> 104 770
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>166 140</u> 156 966	<u>161 998</u> 131 085	<u>149 424</u> 131 085	<u>153 150</u> 131 085
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>219 021</u> 207 144	<u>213 686</u> 173 806	<u>197 489</u> 173 806	<u>202 288</u> 173 806



**225-104.**

					.	.	.	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>30 307</u> 29 408	<u>31 720</u> 30 904	<u>31 720</u> 30 904	<u>30 240</u> 29 408	<u>32 281</u> 29 408	<u>30 526</u> 29 408
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>194 888</u> 188 527	<u>205 481</u> 199 745	<u>205 481</u> 199 745	<u>194 384</u> 188 527	<u>209 688</u> 188 527	<u>196 527</u> 188 527
225-104-0107	10-150 ( 71 )	.	1	4500	<u>298 509</u> 288 895	<u>314 399</u> 305 721	<u>314 399</u> 305 721	<u>297 753</u> 288 895	<u>320 710</u> 288 895	<u>300 968</u> 288 895
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>389 639</u> 377 054	<u>410 473</u> 399 115	<u>410 473</u> 399 115	<u>388 648</u> 377 054	<u>418 746</u> 377 054	<u>392 863</u> 377 054
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>49 654</u> 48 390	<u>51 420</u> 50 260	<u>51 420</u> 50 260	<u>49 570</u> 48 390	<u>52 121</u> 48 390	<u>49 927</u> 48 390
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>52 417</u> 50 580	<u>55 595</u> 53 946	<u>55 595</u> 53 946	<u>52 266</u> 50 580	<u>56 857</u> 50 580	<u>52 909</u> 50 580
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>104 834</u> 101 161	<u>111 190</u> 107 891	<u>111 190</u> 107 891	<u>104 531</u> 101 161	<u>113 714</u> 101 161	<u>105 817</u> 101 161
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>64 456</u> 62 206	<u>68 340</u> 66 319	<u>68 340</u> 66 319	<u>64 271</u> 62 206	<u>69 882</u> 62 206	<u>65 057</u> 62 206
225-104-0125	4-150 ( 13 )	.	1	1600	<u>93 557</u> 90 288	<u>99 207</u> 96 270	<u>99 207</u> 96 270	<u>93 288</u> 90 288	<u>101 450</u> 90 288	<u>94 431</u> 90 288
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>124 457</u> 120 146	<u>131 873</u> 127 999	<u>131 873</u> 127 999	<u>124 104</u> 120 146	<u>134 818</u> 120 146	<u>125 605</u> 120 146
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>125 025</u> 120 707	<u>132 440</u> 128 560	<u>132 440</u> 128 560	<u>124 672</u> 120 707	<u>135 385</u> 120 707	<u>126 172</u> 120 707

					-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>32 031</u> 31 163	<u>31 750</u> 29 408	<u>30 898</u> 29 408	<u>31 150</u> 29 408
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>207 814</u> 201 687	<u>205 708</u> 188 527	<u>199 314</u> 188 527	<u>201 209</u> 188 527
225-104-0107	10-150 ( 71 )	.	1	4500	<u>317 898</u> 308 634	<u>314 740</u> 288 895	<u>305 149</u> 288 895	<u>307 991</u> 288 895
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>415 060</u> 402 935	<u>410 919</u> 377 054	<u>398 344</u> 377 054	<u>402 070</u> 377 054
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>51 808</u> 50 583	<u>51 457</u> 48 390	<u>50 392</u> 48 390	<u>50 707</u> 48 390
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>56 295</u> 54 528	<u>55 663</u> 50 580	<u>53 745</u> 50 580	<u>54 313</u> 50 580
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>112 589</u> 109 057	<u>111 326</u> 101 161	<u>107 490</u> 101 161	<u>108 626</u> 101 161
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>69 195</u> 67 032	<u>68 423</u> 62 206	<u>66 079</u> 62 206	<u>66 773</u> 62 206
225-104-0125	4-150 ( 13 )	.	1	1600	<u>100 451</u> 97 306	<u>99 328</u> 90 288	<u>95 918</u> 90 288	<u>96 928</u> 90 288
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>133 505</u> 129 358	<u>132 031</u> 120 146	<u>127 556</u> 120 146	<u>128 882</u> 120 146
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>134 073</u> 129 919	<u>132 599</u> 120 707	<u>128 123</u> 120 707	<u>129 449</u> 120 707

					.	.	.	-	-	-
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>234 556</u> 226 105	<u>249 387</u> 241 810	<u>249 387</u> 241 810	<u>233 851</u> 226 105	<u>255 277</u> 226 105	<u>236 851</u> 226 105
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>56 460</u> 54 543					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>84 227</u> 81 361					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>62 134</u> 59 777	<u>66 371</u> 64 264	<u>66 371</u> 64 264	<u>61 932</u> 59 777	<u>68 054</u> 59 777	<u>62 789</u> 59 777
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>101 070</u> 97 631					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>124 267</u> 119 554	<u>132 742</u> 128 528	<u>132 742</u> 128 528	<u>123 864</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554	<u>125 579</u> 119 554
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>78 365</u> 75 411	<u>83 662</u> 81 020	<u>83 662</u> 81 020	<u>78 113</u> 75 411	<u>85 765</u> 75 411	<u>79 185</u> 75 411
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>129 148</u> 124 753					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>156 867</u> 150 821	<u>167 813</u> 162 413	<u>167 813</u> 162 413	<u>156 346</u> 150 821	<u>172 160</u> 150 821	<u>158 561</u> 150 821
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>90 753</u> 87 382	<u>96 756</u> 93 739	<u>96 756</u> 93 739	<u>90 468</u> 87 382	<u>99 140</u> 87 382	<u>91 682</u> 87 382
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>145 993</u> 141 025					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>178 554</u> 171 712	<u>190 913</u> 184 799	<u>190 913</u> 184 799	<u>177 966</u> 171 712	<u>195 821</u> 171 712	<u>180 467</u> 171 712

					-	-	-	-
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>252 653</u> 244 529	<u>249 705</u> 226 105	<u>240 753</u> 226 105	<u>243 406</u> 226 105
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0201	1.100	.	1	1000				
225-104-0202	1.150	.	1	1500				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>67 304</u> 65 041	<u>66 462</u> 59 777	<u>63 904</u> 59 777	<u>64 662</u> 59 777
225-104-0206	2.150	.	1	1800				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>134 608</u> 130 081	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>84 828</u> 81 991	<u>83 775</u> 75 411	<u>80 578</u> 75 411	<u>81 525</u> 75 411
225-104-0210	3.150	.	1	2300				
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>170 223</u> 164 420	<u>168 047</u> 150 821	<u>161 441</u> 150 821	<u>163 398</u> 150 821
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>98 078</u> 94 839	<u>96 885</u> 87 382	<u>93 262</u> 87 382	<u>94 335</u> 87 382
225-104-0214	4.150	.	1	2600				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>193 634</u> 187 065	<u>191 178</u> 171 712	<u>183 718</u> 171 712	<u>185 928</u> 171 712

					.			-	-	-
					.					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>102 453</u> 98 744					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>205 767</u> 198 249					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>124 267</u> 119 554	<u>132 742</u> 128 528	<u>132 742</u> 128 528	<u>123 864</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554	<u>125 579</u> 119 554
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>248 534</u> 239 107	<u>265 484</u> 257 056	<u>265 484</u> 257 056	<u>247 728</u> 239 107	<u>272 215</u> 239 107	<u>251 157</u> 239 107
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>178 545</u> 171 973	<u>190 198</u> 184 313	<u>190 198</u> 184 313	<u>177 991</u> 171 973	<u>194 826</u> 171 973	<u>180 349</u> 171 973
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>274 173</u> 264 828					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>357 091</u> 343 946	<u>380 396</u> 368 626	<u>380 396</u> 368 626	<u>355 982</u> 343 946	<u>389 652</u> 343 946	<u>360 697</u> 343 946
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>219 521</u> 211 518	<u>233 646</u> 226 475	<u>233 646</u> 226 475	<u>218 849</u> 211 518	<u>239 255</u> 211 518	<u>221 707</u> 211 518
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>439 178</u> 423 036	<u>467 781</u> 453 324	<u>467 781</u> 453 324	<u>437 818</u> 423 036	<u>479 140</u> 423 036	<u>443 605</u> 423 036
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>106 315</u> 102 611					
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>82 850</u> 80 113	<u>87 440</u> 84 974	<u>87 440</u> 84 974	<u>82 632</u> 80 113	<u>89 263</u> 80 113	<u>83 560</u> 80 113
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>112 749</u> 108 999					

					-	-	-	-
225-104-0217	5.100	.	1	2100				
225-104-0219	5.200	.	1	4300				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>134 608</u> 130 081	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>269 216</u> 260 163	<u>265 847</u> 239 107	<u>255 617</u> 239 107	<u>258 648</u> 239 107
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>192 764</u> 186 449	<u>190 448</u> 171 973	<u>183 414</u> 171 973	<u>185 498</u> 171 973
225-104-0226	7.150	.	1	4900				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>385 528</u> 372 898	<u>380 895</u> 343 946	<u>366 829</u> 343 946	<u>370 997</u> 343 946
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>236 756</u> 229 064	<u>233 948</u> 211 518	<u>225 423</u> 211 518	<u>227 949</u> 211 518
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>474 079</u> 458 567	<u>468 393</u> 423 036	<u>451 130</u> 423 036	<u>456 245</u> 423 036
225-104-0240	19.200	.	1	2000				
225-104-0300	30 24547-2016	.						
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>88 451</u> 85 815	<u>87 539</u> 80 113	<u>84 768</u> 80 113	<u>85 589</u> 80 113
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900				

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>135 205</u> 130 227	<u>144 033</u> 139 575	<u>144 033</u> 139 575	<u>134 785</u> 130 227	<u>147 539</u> 130 227	<u>136 571</u> 130 227
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>226 792</u> 219 186					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>142 025</u> 136 696	<u>151 559</u> 146 792	<u>151 559</u> 146 792	<u>141 571</u> 136 696	<u>155 345</u> 136 696	<u>143 500</u> 136 696
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>188 750</u> 181 112	<u>202 874</u> 196 069	<u>202 874</u> 196 069	<u>188 078</u> 181 112	<u>208 484</u> 181 112	<u>190 936</u> 181 112
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>243 110</u> 232 803	<u>262 532</u> 253 369	<u>262 532</u> 253 369	<u>242 186</u> 232 803	<u>270 245</u> 232 803	<u>246 116</u> 232 803
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>377 650</u> 361 697	<u>407 665</u> 393 481	<u>407 665</u> 393 481	<u>376 222</u> 361 697	<u>419 585</u> 361 697	<u>382 295</u> 361 697
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>137 179</u> 132 178	<u>146 007</u> 141 526	<u>146 007</u> 141 526	<u>136 759</u> 132 178	<u>149 513</u> 132 178	<u>138 546</u> 132 178
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>174 956</u> 168 021	<u>187 668</u> 181 483	<u>187 668</u> 181 483	<u>174 351</u> 168 021	<u>192 717</u> 168 021	<u>176 923</u> 168 021
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>234 356</u> 224 963	<u>251 659</u> 243 285	<u>251 659</u> 243 285	<u>233 533</u> 224 963	<u>258 531</u> 224 963	<u>237 034</u> 224 963
225-104-0409	18-170	.	1	7500	<u>346 855</u> 332 617	<u>373 339</u> 360 662	<u>373 339</u> 360 662	<u>345 595</u> 332 617	<u>383 856</u> 332 617	<u>350 953</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								

					-	-	-	-
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>145 977</u> 141 193	<u>144 222</u> 130 227	<u>138 894</u> 130 227	<u>140 472</u> 130 227
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900				
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>153 658</u> 148 539	<u>151 763</u> 136 696	<u>146 008</u> 136 696	<u>147 713</u> 136 696
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>205 985</u> 198 658	<u>203 177</u> 181 112	<u>194 652</u> 181 112	<u>197 178</u> 181 112
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>266 808</u> 256 929	<u>262 948</u> 232 803	<u>251 226</u> 232 803	<u>254 699</u> 232 803
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>414 274</u> 398 983	<u>408 308</u> 361 697	<u>390 192</u> 361 697	<u>395 560</u> 361 697
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>147 951</u> 143 144	<u>146 196</u> 132 178	<u>140 868</u> 132 178	<u>142 447</u> 132 178
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>190 467</u> 183 813	<u>187 940</u> 168 021	<u>180 268</u> 168 021	<u>182 541</u> 168 021
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>255 469</u> 246 457	<u>252 030</u> 224 963	<u>241 586</u> 224 963	<u>244 681</u> 224 963
225-104-0409	18-170	.	1	7500	<u>379 170</u> 365 517	<u>373 906</u> 332 617	<u>357 921</u> 332 617	<u>362 657</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						



					.			-	-	-
					.					
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>112 307</u> 108 728					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>124 031</u> 120 130	<u>130 387</u> 126 861	<u>130 387</u> 126 861	<u>123 729</u> 120 130	<u>132 911</u> 120 130	<u>125 015</u> 120 130
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>154 616</u> 150 082	<u>161 678</u> 157 561	<u>161 678</u> 157 561	<u>154 280</u> 150 082	<u>164 483</u> 150 082	<u>155 708</u> 150 082
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>132 998</u> 128 721	<u>140 060</u> 136 199	<u>140 060</u> 136 199	<u>132 662</u> 128 721	<u>142 865</u> 128 721	<u>134 091</u> 128 721
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>150 379</u> 145 491	<u>158 501</u> 154 091	<u>158 501</u> 154 091	<u>149 993</u> 145 491	<u>161 726</u> 145 491	<u>151 636</u> 145 491
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>283 182</u> 273 903					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>195 741</u> 189 797					
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>201 676</u> 195 453					
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>199 770</u> 193 081	<u>211 070</u> 205 047	<u>211 070</u> 205 047	<u>199 232</u> 193 081	<u>215 557</u> 193 081	<u>201 519</u> 193 081
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>404 446</u> 391 332					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>278 944</u> 270 237	<u>293 069</u> 285 194	<u>293 069</u> 285 194	<u>278 272</u> 270 237	<u>298 678</u> 270 237	<u>281 130</u> 270 237
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>506 982</u> 490 561					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>235 949</u> 228 426	<u>248 308</u> 241 513	<u>248 308</u> 241 513	<u>235 361</u> 228 426	<u>253 216</u> 228 426	<u>237 861</u> 228 426

					-	-	-	-
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700				
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>131 787</u> 128 026	<u>130 523</u> 120 130	<u>126 687</u> 120 130	<u>127 824</u> 120 130
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>163 233</u> 158 855	<u>161 829</u> 150 082	<u>157 567</u> 150 082	<u>158 830</u> 150 082
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>141 615</u> 137 494	<u>140 211</u> 128 721	<u>135 949</u> 128 721	<u>137 212</u> 128 721
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>160 289</u> 155 580	<u>158 675</u> 145 491	<u>153 773</u> 145 491	<u>155 225</u> 145 491
225-104-0510	5.200	.	1	4600				
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600				
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800				
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>213 558</u> 207 118	<u>211 312</u> 193 081	<u>204 492</u> 193 081	<u>206 512</u> 193 081
225-104-0516	8.200	.	1	6400				
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>296 179</u> 287 783	<u>293 371</u> 270 237	<u>284 846</u> 270 237	<u>287 372</u> 270 237
225-104-0518	9.200	.	1	8000				
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>251 029</u> 243 779	<u>248 572</u> 228 426	<u>241 113</u> 228 426	<u>243 323</u> 228 426

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>468 748</u> 453 887					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>304 651</u> 295 369	<u>319 482</u> 311 074	<u>319 482</u> 311 074	<u>303 946</u> 295 369	<u>325 372</u> 295 369	<u>306 946</u> 295 369
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>376 875</u> 364 949					
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>286 993</u> 277 650	<u>302 530</u> 294 103	<u>302 530</u> 294 103	<u>286 254</u> 277 650	<u>308 700</u> 277 650	<u>289 398</u> 277 650
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>401 721</u> 389 128	<u>422 202</u> 410 816	<u>422 202</u> 410 816	<u>400 747</u> 389 128	<u>430 335</u> 389 128	<u>404 891</u> 389 128
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>733 062</u> 709 292					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>522 464</u> 505 902					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>985 843</u> 953 876					
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>422 411</u> 409 106					
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000	<u>522 389</u> 505 395	<u>550 638</u> 535 309	<u>550 638</u> 535 309	<u>521 045</u> 505 395	<u>561 857</u> 505 395	<u>526 761</u> 505 395
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>978 402</u> 953 300	<u>1 013 713</u> 990 693	<u>1 013 713</u> 990 693	<u>976 722</u> 953 300	<u>1 027 737</u> 953 300	<u>983 866</u> 953 300
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>640 613</u> 620 732	<u>672 747</u> 654 760	<u>672 747</u> 654 760	<u>639 085</u> 620 732	<u>685 508</u> 620 732	<u>645 586</u> 620 732
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>887 671</u> 863 646	<u>922 983</u> 901 038	<u>922 983</u> 901 038	<u>885 991</u> 863 646	<u>937 006</u> 863 646	<u>893 136</u> 863 646

					-	-	-	-
225-104-0520	10.200	.	1	7000				
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>322 748</u> 313 793	<u>319 800</u> 295 369	<u>310 848</u> 295 369	<u>313 501</u> 295 369
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600				
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>305 951</u> 296 951	<u>302 863</u> 277 650	<u>293 485</u> 277 650	<u>296 264</u> 277 650
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>426 712</u> 414 570	<u>422 640</u> 389 128	<u>410 279</u> 389 128	<u>413 942</u> 389 128
225-104-0528	14.200	.	1	11600				
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800				
225-104-0530	15.200	.	1	15600				
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200				
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000	<u>556 859</u> 540 488	<u>551 243</u> 505 395	<u>534 193</u> 505 395	<u>539 245</u> 505 395
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>1 021 489</u> 997 166	<u>1 014 469</u> 953 300	<u>993 157</u> 953 300	<u>999 471</u> 953 300
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>679 823</u> 660 650	<u>673 435</u> 620 732	<u>654 040</u> 620 732	<u>659 787</u> 620 732
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>930 758</u> 907 512	<u>923 739</u> 863 646	<u>902 426</u> 863 646	<u>908 741</u> 863 646

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 116 280</u> 2 072 691	<u>2 164 657</u> 2 123 919	<u>2 164 657</u> 2 123 919	<u>2 113 979</u> 2 072 691	<u>2 183 869</u> 2 072 691	<u>2 123 767</u> 2 072 691
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>148 862</u> 144 404					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>168 952</u> 163 695					
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>233 854</u> 226 758					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>306 640</u> 297 469					
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>377 147</u> 365 864					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>180 143</u> 174 092	<u>190 383</u> 184 936	<u>190 383</u> 184 936	<u>179 656</u> 174 092	<u>194 450</u> 174 092	<u>181 728</u> 174 092
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>250 001</u> 242 041	<u>263 066</u> 255 876	<u>263 066</u> 255 876	<u>249 379</u> 242 041	<u>268 254</u> 242 041	<u>252 022</u> 242 041
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>129 768</u> 125 395	<u>137 184</u> 133 247	<u>137 184</u> 133 247	<u>129 416</u> 125 395	<u>140 129</u> 125 395	<u>130 916</u> 125 395
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>156 234</u> 151 065					
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>199 363</u> 192 409	<u>211 369</u> 205 123	<u>211 369</u> 205 123	<u>198 792</u> 192 409	<u>216 137</u> 192 409	<u>201 221</u> 192 409

					-	-	-	-
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 175 309</u> 2 132 788	<u>2 165 693</u> 2 072 691	<u>2 136 495</u> 2 072 691	<u>2 145 146</u> 2 072 691
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900				
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400				
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100				
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900				
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>192 638</u> 186 813	<u>190 603</u> 174 092	<u>184 422</u> 174 092	<u>186 253</u> 174 092
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>265 943</u> 258 272	<u>263 346</u> 242 041	<u>255 460</u> 242 041	<u>257 796</u> 242 041
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>138 817</u> 134 607	<u>137 343</u> 125 395	<u>132 867</u> 125 395	<u>134 193</u> 125 395
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600				
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>214 012</u> 207 323	<u>211 626</u> 192 409	<u>204 380</u> 192 409	<u>206 527</u> 192 409

					.	.	.	-	-	-
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>263 866</u> 254 797	<u>279 403</u> 271 250	<u>279 403</u> 271 250	<u>263 127</u> 254 797	<u>285 574</u> 254 797	<u>266 271</u> 254 797
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>326 833</u> 315 532	<u>346 254</u> 336 098	<u>346 254</u> 336 098	<u>325 909</u> 315 532	<u>353 967</u> 315 532	<u>329 838</u> 315 532
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>456 974</u> 441 430	<u>483 458</u> 469 475	<u>483 458</u> 469 475	<u>455 714</u> 441 430	<u>493 975</u> 441 430	<u>461 073</u> 441 430
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>687 708</u> 666 188	<u>722 666</u> 703 207	<u>722 666</u> 703 207	<u>686 045</u> 666 188	<u>736 550</u> 666 188	<u>693 118</u> 666 188

**225-105.**

					.	.	.	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>64 525</u> 61 195	<u>71 234</u> 68 299	<u>71 234</u> 68 299	<u>64 206</u> 61 195	<u>73 898</u> 61 195	<u>65 563</u> 61 195
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>49 832</u> 47 351	<u>54 775</u> 52 586	<u>54 775</u> 52 586	<u>49 597</u> 47 351	<u>56 739</u> 47 351	<u>50 597</u> 47 351
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>90 677</u> 85 687	<u>100 917</u> 96 531	<u>100 917</u> 96 531	<u>90 190</u> 85 687	<u>104 984</u> 85 687	<u>92 262</u> 85 687
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>75 697</u> 71 829	<u>83 466</u> 80 056	<u>83 466</u> 80 056	<u>75 327</u> 71 829	<u>86 551</u> 71 829	<u>76 899</u> 71 829

					-	-	-	-
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>282 824</u> 274 098	<u>279 736</u> 254 797	<u>270 358</u> 254 797	<u>273 137</u> 254 797
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>350 530</u> 339 658	<u>346 670</u> 315 532	<u>334 948</u> 315 532	<u>338 421</u> 315 532
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>489 289</u> 474 330	<u>484 025</u> 441 430	<u>468 040</u> 441 430	<u>472 776</u> 441 430
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>730 364</u> 709 616	<u>723 415</u> 666 188	<u>702 315</u> 666 188	<u>708 567</u> 666 188

					-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>72 711</u> 69 529	<u>71 378</u> 61 195	<u>67 328</u> 61 195	<u>68 528</u> 61 195
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>55 864</u> 53 492	<u>54 881</u> 47 351	<u>51 897</u> 47 351	<u>52 782</u> 47 351
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>103 172</u> 98 408	<u>101 136</u> 85 687	<u>94 956</u> 85 687	<u>96 787</u> 85 687
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>85 176</u> 81 480	<u>83 632</u> 71 829	<u>78 943</u> 71 829	<u>80 332</u> 71 829



					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-105-0113	62	.	1	3100	<u>99 496</u> 94 131	<u>110 443</u> 105 723	<u>110 443</u> 105 723	<u>98 975</u> 94 131	<u>114 790</u> 94 131	<u>101 190</u> 94 131
225-105-0115	63	.	1	2300	<u>72 572</u> 68 606	<u>80 693</u> 77 207	<u>80 693</u> 77 207	<u>72 185</u> 68 606	<u>83 919</u> 68 606	<u>73 829</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012	.								
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>49 729</u> 47 114	<u>55 026</u> 52 723	<u>55 026</u> 52 723	<u>49 477</u> 47 114	<u>57 129</u> 47 114	<u>50 549</u> 47 114
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>70 448</u> 66 643	<u>78 217</u> 74 869	<u>78 217</u> 74 869	<u>70 079</u> 66 643	<u>81 302</u> 66 643	<u>71 650</u> 66 643
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>86 764</u> 82 360	<u>95 592</u> 91 708	<u>95 592</u> 91 708	<u>86 344</u> 82 360	<u>99 097</u> 82 360	<u>88 130</u> 82 360
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>132 354</u> 125 654	<u>145 772</u> 139 864	<u>145 772</u> 139 864	<u>131 716</u> 125 654	<u>151 101</u> 125 654	<u>134 431</u> 125 654
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>169 072</u> 160 317	<u>186 728</u> 179 013	<u>186 728</u> 179 013	<u>168 232</u> 160 317	<u>193 739</u> 160 317	<u>171 804</u> 160 317

**225-107.**

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-

					-	-	-	-
225-105-0113	62	.	1	3100	<u>112 853</u> 107 730	<u>110 677</u> 94 131	<u>104 070</u> 94 131	<u>106 028</u> 94 131
225-105-0115	63	.	1	2300	<u>82 482</u> 78 695	<u>80 867</u> 68 606	<u>75 965</u> 68 606	<u>77 418</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012	.						
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>56 192</u> 53 694	<u>55 139</u> 47 114	<u>51 942</u> 47 114	<u>52 889</u> 47 114
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>79 927</u> 76 293	<u>78 383</u> 66 643	<u>73 694</u> 66 643	<u>75 084</u> 66 643
225-105-0300	20 13015-2012	.						
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>97 535</u> 93 326	<u>95 781</u> 82 360	<u>90 452</u> 82 360	<u>92 031</u> 82 360
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>148 727</u> 142 324	<u>146 060</u> 125 654	<u>137 961</u> 125 654	<u>140 360</u> 125 654
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>190 615</u> 182 250	<u>187 106</u> 160 317	<u>176 449</u> 160 317	<u>179 607</u> 160 317

					-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

					.	.	.	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>13 762</u> 13 194	<u>14 821</u> 14 316	<u>14 821</u> 14 316	<u>13 712</u> 13 194	<u>15 242</u> 13 194	<u>13 926</u> 13 194
225-107-0102	19	.	1	500	<u>24 978</u> 24 007	<u>26 744</u> 25 877	<u>26 744</u> 25 877	<u>24 894</u> 24 007	<u>27 445</u> 24 007	<u>25 252</u> 24 007
225-107-0103	20	.	1	600	<u>31 832</u> 30 645	<u>33 951</u> 32 888	<u>33 951</u> 32 888	<u>31 731</u> 30 645	<u>34 792</u> 30 645	<u>32 160</u> 30 645
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>78 643</u> 75 011	<u>85 706</u> 82 489	<u>85 706</u> 82 489	<u>78 307</u> 75 011	<u>88 510</u> 75 011	<u>79 736</u> 75 011
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>59 848</u> 57 113	<u>65 145</u> 62 722	<u>65 145</u> 62 722	<u>59 596</u> 57 113	<u>67 248</u> 57 113	<u>60 668</u> 57 113
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>50 651</u> 48 296	<u>55 242</u> 53 157	<u>55 242</u> 53 157	<u>50 433</u> 48 296	<u>57 065</u> 48 296	<u>51 362</u> 48 296
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>44 835</u> 42 819	<u>48 720</u> 46 932	<u>48 720</u> 46 932	<u>44 651</u> 42 819	<u>50 262</u> 42 819	<u>45 437</u> 42 819
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>38 472</u> 36 666	<u>42 003</u> 40 405	<u>42 003</u> 40 405	<u>38 304</u> 36 666	<u>43 406</u> 36 666	<u>39 019</u> 36 666
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>38 035</u> 36 234	<u>41 566</u> 39 973	<u>41 566</u> 39 973	<u>37 867</u> 36 234	<u>42 968</u> 36 234	<u>38 581</u> 36 234
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>49 162</u> 46 824	<u>53 753</u> 51 685	<u>53 753</u> 51 685	<u>48 944</u> 46 824	<u>55 576</u> 46 824	<u>49 872</u> 46 824
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>59 499</u> 56 634	<u>65 149</u> 62 617	<u>65 149</u> 62 617	<u>59 231</u> 56 634	<u>67 393</u> 56 634	<u>60 374</u> 56 634

					-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300	<u>15 055</u> 14 510	<u>14 844</u> 13 194	<u>14 205</u> 13 194	<u>14 394</u> 13 194
225-107-0102	19	.	1	500	<u>27 133</u> 26 200	<u>26 782</u> 24 007	<u>25 716</u> 24 007	<u>26 032</u> 24 007
225-107-0103	20	.	1	600	<u>34 417</u> 33 277	<u>33 996</u> 30 645	<u>32 717</u> 30 645	<u>33 096</u> 30 645
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>87 261</u> 83 784	<u>85 857</u> 75 011	<u>81 594</u> 75 011	<u>82 857</u> 75 011
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>66 311</u> 63 693	<u>65 258</u> 57 113	<u>62 061</u> 57 113	<u>63 009</u> 57 113
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>56 252</u> 53 998	<u>55 340</u> 48 296	<u>52 569</u> 48 296	<u>53 390</u> 48 296
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>49 575</u> 47 644	<u>48 803</u> 42 819	<u>46 458</u> 42 819	<u>47 153</u> 42 819
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 781</u> 41 053	<u>42 079</u> 36 666	<u>39 948</u> 36 666	<u>40 579</u> 36 666
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>42 344</u> 40 621	<u>41 642</u> 36 234	<u>39 510</u> 36 234	<u>40 142</u> 36 234
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 763</u> 52 527	<u>53 851</u> 46 824	<u>51 080</u> 46 824	<u>51 901</u> 46 824
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>66 393</u> 63 653	<u>65 270</u> 56 634	<u>61 860</u> 56 634	<u>62 871</u> 56 634

					.	.	.	-	-	-
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>45 397</u> 43 373	<u>49 281</u> 47 486	<u>49 281</u> 47 486	<u>45 212</u> 43 373	<u>50 823</u> 43 373	<u>45 998</u> 43 373
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>59 372</u> 56 643	<u>64 669</u> 62 252	<u>64 669</u> 62 252	<u>59 120</u> 56 643	<u>66 772</u> 56 643	<u>60 192</u> 56 643
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 143</u> 12 582	<u>14 202</u> 13 704	<u>14 202</u> 13 704	<u>13 093</u> 12 582	<u>14 623</u> 12 582	<u>13 307</u> 12 582
225-107-0115	12	.	1	500	<u>24 828</u> 23 859	<u>26 594</u> 25 729	<u>26 594</u> 25 729	<u>24 744</u> 23 859	<u>27 295</u> 23 859	<u>25 102</u> 23 859
225-107-0116	13	.	1	600	<u>30 840</u> 29 664	<u>32 959</u> 31 908	<u>32 959</u> 31 908	<u>30 739</u> 29 664	<u>33 800</u> 29 664	<u>31 168</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>19 035</u> 18 270	<u>20 448</u> 19 765	<u>20 448</u> 19 765	<u>18 968</u> 18 270	<u>21 009</u> 18 270	<u>19 254</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 193</u> 13 451	<u>15 694</u> 15 040	<u>15 694</u> 15 040	<u>14 122</u> 13 451	<u>16 290</u> 13 451	<u>14 425</u> 13 451
225-107-0300	, 13015-2012	.								
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>24 195</u> 23 496	<u>25 201</u> 24 637	<u>25 201</u> 24 637	<u>24 195</u> 23 496	<u>25 700</u> 23 496	<u>24 362</u> 23 496
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>28 225</u> 27 376	<u>29 482</u> 28 801	<u>29 482</u> 28 801	<u>28 225</u> 27 376	<u>30 105</u> 27 376	<u>28 433</u> 27 376
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>36 761</u> 35 704	<u>38 279</u> 37 425	<u>38 279</u> 37 425	<u>36 761</u> 35 704	<u>39 031</u> 35 704	<u>37 013</u> 35 704
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>39 507</u> 38 390	<u>41 090</u> 40 185	<u>41 090</u> 40 185	<u>39 507</u> 38 390	<u>41 875</u> 38 390	<u>39 769</u> 38 390

					-	-	-	-
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>50 136</u> 48 198	<u>49 364</u> 43 373	<u>47 020</u> 43 373	<u>47 714</u> 43 373
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>65 835</u> 63 223	<u>64 782</u> 56 643	<u>61 585</u> 56 643	<u>62 532</u> 56 643
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 436</u> 13 898	<u>14 225</u> 12 582	<u>13 586</u> 12 582	<u>13 775</u> 12 582
225-107-0115	12	.	1	500	<u>26 983</u> 26 052	<u>26 632</u> 23 859	<u>25 566</u> 23 859	<u>25 882</u> 23 859
225-107-0116	13	.	1	600	<u>33 425</u> 32 296	<u>33 004</u> 29 664	<u>31 725</u> 29 664	<u>32 104</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>20 759</u> 20 024	<u>20 478</u> 18 270	<u>19 626</u> 18 270	<u>19 878</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>16 024</u> 15 315	<u>15 726</u> 13 451	<u>14 820</u> 13 451	<u>15 088</u> 13 451
225-107-0300	, 13015-2012	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>25 476</u> 23 496	<u>25 295</u> 23 496	<u>24 645</u> 23 496	<u>24 838</u> 23 496
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>29 825</u> 27 376	<u>29 599</u> 27 376	<u>28 787</u> 27 376	<u>29 028</u> 27 376
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>38 693</u> 35 704	<u>38 420</u> 35 704	<u>37 440</u> 35 704	<u>37 731</u> 35 704
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>41 523</u> 38 390	<u>41 238</u> 38 390	<u>40 215</u> 38 390	<u>40 518</u> 38 390

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>52 375</u> 50 688	<u>54 981</u> 53 642	<u>54 981</u> 53 642	<u>52 375</u> 50 688	<u>56 273</u> 50 688	<u>52 807</u> 50 688
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>69 205</u> 67 088	<u>72 371</u> 70 678	<u>72 371</u> 70 678	<u>69 205</u> 67 088	<u>73 941</u> 67 088	<u>69 730</u> 67 088
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>81 754</u> 79 246	<u>85 514</u> 83 508	<u>85 514</u> 83 508	<u>81 754</u> 79 246	<u>87 378</u> 79 246	<u>82 377</u> 79 246
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>92 300</u> 89 451	<u>96 588</u> 94 312	<u>96 588</u> 94 312	<u>92 300</u> 89 451	<u>98 714</u> 89 451	<u>93 011</u> 89 451
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>112 401</u> 109 043	<u>117 348</u> 114 652	<u>117 348</u> 114 652	<u>112 401</u> 109 043	<u>119 801</u> 109 043	<u>113 220</u> 109 043
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>142 599</u> 138 478	<u>148 536</u> 145 208	<u>148 536</u> 145 208	<u>142 599</u> 138 478	<u>151 479</u> 138 478	<u>143 582</u> 138 478
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>169 048</u> 164 208	<u>175 974</u> 172 061	<u>175 974</u> 172 061	<u>169 048</u> 164 208	<u>179 408</u> 164 208	<u>170 195</u> 164 208

**225-108.**

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>113 195</u> 108 475	<u>122 022</u> 117 823	<u>122 022</u> 117 823	<u>112 774</u> 108 475	<u>125 538</u> 108 475	<u>114 562</u> 108 475

					-	-	-	-
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>55 693</u> 50 688	<u>55 224</u> 50 688	<u>53 541</u> 50 688	<u>54 040</u> 50 688
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>73 237</u> 67 088	<u>72 668</u> 67 088	<u>70 621</u> 67 088	<u>71 228</u> 67 088
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>86 542</u> 79 246	<u>85 866</u> 79 246	<u>83 436</u> 79 246	<u>84 156</u> 79 246
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>97 760</u> 89 451	<u>96 989</u> 89 451	<u>94 219</u> 89 451	<u>95 039</u> 89 451
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>118 700</u> 109 043	<u>117 811</u> 109 043	<u>114 614</u> 109 043	<u>115 561</u> 109 043
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>150 158</u> 138 478	<u>149 091</u> 138 478	<u>145 254</u> 138 478	<u>146 391</u> 138 478
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>177 867</u> 164 208	<u>176 622</u> 164 208	<u>172 146</u> 164 208	<u>173 472</u> 164 208

					-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3						
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>123 966</u> 119 441	<u>122 219</u> 108 475	<u>116 886</u> 108 475	<u>118 466</u> 108 475



**225-109.**

					.	.	.	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>83 831</u> 79 867	<u>91 600</u> 88 093	<u>91 600</u> 88 093	<u>83 461</u> 79 867	<u>94 685</u> 79 867	<u>85 033</u> 79 867
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>104 349</u> 99 196	<u>114 589</u> 110 040	<u>114 589</u> 110 040	<u>103 862</u> 99 196	<u>118 656</u> 99 196	<u>105 934</u> 99 196
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>183 576</u> 174 379	<u>201 938</u> 193 824	<u>201 938</u> 193 824	<u>182 703</u> 174 379	<u>209 230</u> 174 379	<u>186 418</u> 174 379
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>92 130</u> 87 663	<u>100 958</u> 97 011	<u>100 958</u> 97 011	<u>91 710</u> 87 663	<u>104 464</u> 87 663	<u>93 496</u> 87 663
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>113 552</u> 108 021	<u>124 499</u> 119 612	<u>124 499</u> 119 612	<u>113 031</u> 108 021	<u>128 846</u> 108 021	<u>115 246</u> 108 021
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>145 880</u> 138 480	<u>160 711</u> 154 185	<u>160 711</u> 154 185	<u>145 175</u> 138 480	<u>166 601</u> 138 480	<u>148 175</u> 138 480
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>188 274</u> 178 752	<u>207 343</u> 198 944	<u>207 343</u> 198 944	<u>187 367</u> 178 752	<u>214 915</u> 178 752	<u>191 225</u> 178 752
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>138 561</u> 131 788	<u>151 979</u> 145 997	<u>151 979</u> 145 997	<u>137 922</u> 131 788	<u>157 308</u> 131 788	<u>140 637</u> 131 788
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>234 389</u> 222 835	<u>257 342</u> 247 140	<u>257 342</u> 247 140	<u>233 297</u> 222 835	<u>266 457</u> 222 835	<u>237 941</u> 222 835
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>102 633</u> 97 636	<u>112 520</u> 108 106	<u>112 520</u> 108 106	<u>102 162</u> 97 636	<u>116 447</u> 97 636	<u>104 163</u> 97 636
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>193 075</u> 184 267					

					-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.						
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>93 310</u> 89 518	<u>91 766</u> 79 867	<u>87 077</u> 79 867	<u>88 466</u> 79 867
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>116 844</u> 111 918	<u>114 808</u> 99 196	<u>108 628</u> 99 196	<u>110 459</u> 99 196
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>205 981</u> 197 190	<u>202 331</u> 174 379	<u>191 249</u> 174 379	<u>194 533</u> 174 379
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>102 902</u> 98 629	<u>101 147</u> 87 663	<u>95 819</u> 87 663	<u>97 397</u> 87 663
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>126 909</u> 121 619	<u>124 733</u> 108 021	<u>118 126</u> 108 021	<u>120 084</u> 108 021
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>163 977</u> 156 904	<u>161 029</u> 138 480	<u>152 077</u> 138 480	<u>154 729</u> 138 480
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>211 541</u> 202 439	<u>207 751</u> 178 752	<u>196 242</u> 178 752	<u>199 652</u> 178 752
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>154 934</u> 148 457	<u>152 266</u> 131 788	<u>144 167</u> 131 788	<u>146 567</u> 131 788
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>262 396</u> 251 348	<u>257 833</u> 222 835	<u>243 980</u> 222 835	<u>248 085</u> 222 835
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>114 697</u> 109 918	<u>112 732</u> 97 636	<u>106 764</u> 97 636	<u>108 532</u> 97 636
225-109-0111	78	.	1	6200				

					.	.	.	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>60 495</u> 57 688					
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>160 542</u> 152 698	<u>176 079</u> 169 151	<u>176 079</u> 169 151	<u>159 803</u> 152 698	<u>182 249</u> 152 698	<u>162 946</u> 152 698
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>52 439</u> 49 657	<u>58 089</u> 55 640	<u>58 089</u> 55 640	<u>52 170</u> 49 657	<u>60 333</u> 49 657	<u>53 313</u> 49 657
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>91 666</u> 86 394	<u>102 612</u> 97 986	<u>102 612</u> 97 986	<u>91 145</u> 86 394	<u>106 960</u> 86 394	<u>93 360</u> 86 394
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>78 715</u> 74 677	<u>86 837</u> 83 277	<u>86 837</u> 83 277	<u>78 329</u> 74 677	<u>90 062</u> 74 677	<u>79 972</u> 74 677
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>98 922</u> 94 374	<u>107 750</u> 103 722	<u>107 750</u> 103 722	<u>98 502</u> 94 374	<u>111 256</u> 94 374	<u>100 288</u> 94 374
225-109-0206	35 ( 11 )	.	1	3000	<u>113 604</u> 108 207	<u>124 198</u> 119 425	<u>124 198</u> 119 425	<u>113 100</u> 108 207	<u>128 405</u> 108 207	<u>115 244</u> 108 207
225-109-0207	36 ( 12 )	.	1	4000	<u>140 043</u> 132 982	<u>154 167</u> 147 939	<u>154 167</u> 147 939	<u>139 371</u> 132 982	<u>159 777</u> 132 982	<u>142 229</u> 132 982
225-109-0208	37 ( 13 )	.	1	4900	<u>177 163</u> 168 447	<u>194 466</u> 186 770	<u>194 466</u> 186 770	<u>176 340</u> 168 447	<u>201 337</u> 168 447	<u>179 841</u> 168 447
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>247 281</u> 236 924					

**225-2.**

					-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000				
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>179 500</u> 171 999	<u>176 412</u> 152 698	<u>167 034</u> 152 698	<u>169 813</u> 152 698
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>59 333</u> 56 676	<u>58 210</u> 49 657	<u>54 800</u> 49 657	<u>55 810</u> 49 657
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>105 023</u> 99 992	<u>102 847</u> 86 394	<u>96 240</u> 86 394	<u>98 197</u> 86 394
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>88 625</u> 84 766	<u>87 011</u> 74 677	<u>82 109</u> 74 677	<u>83 561</u> 74 677
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>109 694</u> 105 341	<u>107 939</u> 94 374	<u>102 611</u> 94 374	<u>104 190</u> 94 374
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>126 530</u> 121 367	<u>124 425</u> 108 207	<u>118 031</u> 108 207	<u>119 925</u> 108 207
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>157 278</u> 150 529	<u>154 470</u> 132 982	<u>145 945</u> 132 982	<u>148 471</u> 132 982
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>198 276</u> 189 942	<u>194 836</u> 168 447	<u>184 393</u> 168 447	<u>187 487</u> 168 447
225-109-0209	77	.	1	6800				

**225-201.**

					.	.	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>239 173</u> 228 480	<u>259 725</u> 250 243	<u>259 725</u> 250 243	<u>238 196</u> 228 480	<u>267 886</u> 228 480	<u>242 354</u> 228 480

**225-202.**

					.	.	.	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>89 135</u> 85 715	<u>95 314</u> 92 259	<u>95 314</u> 92 259	<u>88 841</u> 85 715	<u>97 768</u> 85 715	<u>90 091</u> 85 715
225-202-0102	2	.	1	550	<u>36 164</u> 34 993	<u>38 106</u> 37 049	<u>38 106</u> 37 049	<u>36 072</u> 34 993	<u>38 878</u> 34 993	<u>36 465</u> 34 993
225-202-0103	3	.	1	900	<u>49 162</u> 47 364	<u>52 340</u> 50 730	<u>52 340</u> 50 730	<u>49 011</u> 47 364	<u>53 602</u> 47 364	<u>49 654</u> 47 364
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>76 635</u> 73 661	<u>82 038</u> 79 382	<u>82 038</u> 79 382	<u>76 378</u> 73 661	<u>84 183</u> 73 661	<u>77 471</u> 73 661
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>107 184</u> 103 220					
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								

					-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>264 250</u> 254 010	<u>260 165</u> 228 480	<u>247 761</u> 228 480	<u>251 436</u> 228 480

					-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>96 675</u> 93 392	<u>95 446</u> 85 715	<u>91 717</u> 85 715	<u>92 822</u> 85 715
225-202-0102	2	.	1	550	<u>38 534</u> 37 405	<u>38 148</u> 34 993	<u>36 976</u> 34 993	<u>37 323</u> 34 993
225-202-0103	3	.	1	900	<u>53 040</u> 51 312	<u>52 408</u> 47 364	<u>50 490</u> 47 364	<u>51 059</u> 47 364
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>83 228</u> 80 373	<u>82 154</u> 73 661	<u>78 893</u> 73 661	<u>79 859</u> 73 661
225-202-0105	5	.	1	2300				
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.						

					.			-	-	-
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>24 371</u> 23 626					
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>46 128</u> 44 714					
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.								
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.								
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>28 273</u> 27 411					
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>47 971</u> 46 504					
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>59 097</u> 57 192					
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>90 339</u> 87 569					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 713</u> 142 459	<u>156 345</u> 151 638	<u>156 345</u> 151 638	<u>147 277</u> 142 459	<u>160 510</u> 142 459	<u>149 130</u> 142 459

					-	-	-	-
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330				
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450				
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630				
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.						
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450				
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.						
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380				
225-202-0900	13015-2012	.						
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650				
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922				
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233				
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>158 271</u> 153 227	<u>157 069</u> 142 459	<u>151 540</u> 142 459	<u>153 178</u> 142 459



					.	.	.	-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>127 021</u> 122 132	<u>135 830</u> 131 463	<u>135 830</u> 131 463	<u>126 600</u> 122 132	<u>139 384</u> 122 132	<u>128 390</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>132 696</u> 127 780	<u>141 437</u> 137 036	<u>141 437</u> 137 036	<u>132 281</u> 127 780	<u>144 912</u> 127 780	<u>134 050</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 550</u> 132 578	<u>146 261</u> 141 804	<u>146 261</u> 141 804	<u>137 134</u> 132 578	<u>149 760</u> 132 578	<u>138 902</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>153 689</u> 148 534	<u>161 374</u> 156 745	<u>161 374</u> 156 745	<u>153 274</u> 148 534	<u>165 870</u> 148 534	<u>155 039</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>115 732</u> 111 001	<u>124 553</u> 120 339	<u>124 553</u> 120 339	<u>115 314</u> 111 001	<u>128 007</u> 111 001	<u>117 092</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>126 077</u> 121 203	<u>134 911</u> 130 558	<u>134 911</u> 130 558	<u>125 656</u> 121 203	<u>138 425</u> 121 203	<u>127 445</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>21 527</u> 20 951					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>19 421</u> 18 906					
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 559</u> 9 327	<u>9 870</u> 9 656	<u>9 870</u> 9 656	<u>9 544</u> 9 327	<u>9 993</u> 9 327	<u>9 607</u> 9 327
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 272</u> 7 088	<u>7 530</u> 7 360	<u>7 530</u> 7 360	<u>7 260</u> 7 088	<u>7 632</u> 7 088	<u>7 312</u> 7 088

					-	-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>137 771</u> 133 078	<u>136 059</u> 122 132	<u>130 718</u> 122 132	<u>132 301</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>143 361</u> 138 638	<u>141 627</u> 127 780	<u>136 350</u> 127 780	<u>137 913</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>148 181</u> 143 402	<u>146 477</u> 132 578	<u>141 202</u> 132 578	<u>142 765</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>163 115</u> 158 166	<u>162 594</u> 148 534	<u>157 332</u> 148 534	<u>158 891</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>126 493</u> 121 956	<u>124 706</u> 111 001	<u>119 403</u> 111 001	<u>120 974</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 857</u> 132 178	<u>135 104</u> 121 203	<u>129 770</u> 121 203	<u>131 350</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1204	10 -3	.	1	190				
225-202-1206	15-8	.	1	165				
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 938</u> 9 713	<u>9 876</u> 9 327	<u>9 689</u> 9 327	<u>9 744</u> 9 327
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 587</u> 7 408	<u>7 536</u> 7 088	<u>7 380</u> 7 088	<u>7 426</u> 7 088

**225-203.**

					.	.	.	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>115 735</u> 110 986	<u>124 569</u> 120 340	<u>124 569</u> 120 340	<u>115 315</u> 110 986	<u>128 073</u> 110 986	<u>117 101</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397	<u>104 390</u> 87 397	<u>93 788</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>129 882</u> 124 953	<u>138 758</u> 134 352	<u>138 758</u> 134 352	<u>129 460</u> 124 953	<u>142 265</u> 124 953	<u>131 254</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>155 485</u> 150 265	<u>164 316</u> 159 616	<u>164 316</u> 159 616	<u>155 065</u> 150 265	<u>167 824</u> 150 265	<u>156 852</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083	<u>81 629</u> 65 083	<u>71 027</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411	<u>96 250</u> 79 411	<u>85 644</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>144 726</u> 139 618	<u>153 601</u> 149 016	<u>153 601</u> 149 016	<u>144 304</u> 139 618	<u>157 124</u> 139 618	<u>146 100</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>183 806</u> 178 250	<u>193 295</u> 188 252	<u>193 295</u> 188 252	<u>183 385</u> 178 250	<u>196 144</u> 178 250	<u>185 172</u> 178 250

					-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>126 514</u> 121 960	<u>124 755</u> 110 986	<u>119 425</u> 110 986	<u>121 004</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397	<u>97 500</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>140 712</u> 135 979	<u>138 935</u> 124 953	<u>133 585</u> 124 953	<u>135 170</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>166 260</u> 161 235	<u>164 505</u> 150 265	<u>159 175</u> 150 265	<u>160 754</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>155 555</u> 150 642	<u>153 790</u> 139 618	<u>148 434</u> 139 618	<u>150 021</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>195 354</u> 189 984	<u>192 826</u> 178 250	<u>187 496</u> 178 250	<u>189 075</u> 178 250

					.	.	.	-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 420</u> 111 658	<u>125 329</u> 121 087	<u>125 329</u> 121 087	<u>115 999</u> 111 658	<u>128 778</u> 111 658	<u>117 789</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>126 813</u> 121 927	<u>135 697</u> 131 332	<u>135 697</u> 131 332	<u>126 392</u> 121 927	<u>139 171</u> 121 927	<u>128 182</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 041</u> 146 852	<u>160 907</u> 156 240	<u>160 907</u> 156 240	<u>151 619</u> 146 852	<u>164 414</u> 146 852	<u>153 411</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 261</u> 151 025	<u>165 116</u> 160 401	<u>165 116</u> 160 401	<u>155 840</u> 151 025	<u>168 625</u> 151 025	<u>157 631</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>196 579</u> 190 865	<u>205 405</u> 200 213	<u>205 405</u> 200 213	<u>196 158</u> 190 865	<u>208 942</u> 190 865	<u>197 949</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 111</u> 173 602	<u>187 988</u> 183 000	<u>187 988</u> 183 000	<u>178 690</u> 173 602	<u>191 484</u> 173 602	<u>180 482</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 985</u> 130 280					
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>95 857</u> 91 290	<u>104 674</u> 100 638	<u>104 674</u> 100 638	<u>95 430</u> 91 290	<u>108 393</u> 91 290	<u>97 245</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 242</u> 8 957	<u>9 701</u> 9 443	<u>9 701</u> 9 443	<u>9 220</u> 8 957	<u>9 884</u> 8 957	<u>9 313</u> 8 957
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 322</u> 15 831	<u>17 099</u> 16 654	<u>17 099</u> 16 654	<u>16 285</u> 15 831	<u>17 407</u> 15 831	<u>16 442</u> 15 831

					-	-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>127 288</u> 122 720	<u>125 455</u> 111 658	<u>120 116</u> 111 658	<u>121 698</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>137 651</u> 132 960	<u>135 848</u> 121 927	<u>130 509</u> 121 927	<u>132 091</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>162 859</u> 157 866	<u>161 086</u> 146 852	<u>155 741</u> 146 852	<u>157 325</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>167 065</u> 162 024	<u>165 300</u> 151 025	<u>159 959</u> 151 025	<u>161 541</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>207 350</u> 201 831	<u>205 618</u> 190 865	<u>200 277</u> 190 865	<u>201 859</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>189 942</u> 184 627	<u>188 157</u> 173 602	<u>182 812</u> 173 602	<u>184 395</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542				
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>106 623</u> 102 256	<u>105 022</u> 91 290	<u>99 606</u> 91 290	<u>101 211</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 802</u> 9 527	<u>9 711</u> 8 957	<u>9 434</u> 8 957	<u>9 516</u> 8 957
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 270</u> 16 796	<u>17 115</u> 15 831	<u>16 646</u> 15 831	<u>16 785</u> 15 831

					.	.	.	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 563</u> 24 788	<u>26 799</u> 26 096	<u>26 799</u> 26 096	<u>25 504</u> 24 788	<u>27 290</u> 24 788	<u>25 754</u> 24 788
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 304</u> 30 285	<u>32 999</u> 32 080	<u>32 999</u> 32 080	<u>31 223</u> 30 285	<u>33 672</u> 30 285	<u>31 566</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 309</u> 45 938	<u>49 428</u> 48 182	<u>49 428</u> 48 182	<u>47 209</u> 45 938	<u>50 269</u> 45 938	<u>47 637</u> 45 938
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>105 784</u> 102 842	<u>110 198</u> 107 516	<u>110 198</u> 107 516	<u>105 574</u> 102 842	<u>111 951</u> 102 842	<u>106 467</u> 102 842
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>152 882</u> 148 679	<u>159 132</u> 155 298	<u>159 132</u> 155 298	<u>152 584</u> 148 679	<u>161 614</u> 148 679	<u>153 849</u> 148 679
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>207 000</u> 200 657	<u>217 169</u> 211 426	<u>217 169</u> 211 426	<u>206 516</u> 200 657	<u>221 208</u> 200 657	<u>208 574</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>17 961</u> 17 424	<u>18 809</u> 18 322	<u>18 809</u> 18 322	<u>17 921</u> 17 424	<u>19 145</u> 17 424	<u>18 092</u> 17 424
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 007</u> 12 616	<u>13 625</u> 13 270	<u>13 625</u> 13 270	<u>12 977</u> 12 616	<u>13 870</u> 12 616	<u>13 102</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 701</u> 1 654	<u>1 771</u> 1 728	<u>1 771</u> 1 728	<u>1 697</u> 1 654	<u>1 799</u> 1 654	<u>1 712</u> 1 654
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 977</u> 2 888	<u>3 118</u> 3 037	<u>3 118</u> 3 037	<u>2 970</u> 2 888	<u>3 174</u> 2 888	<u>2 999</u> 2 888
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>79 140</u> 76 852	<u>82 671</u> 80 591	<u>82 671</u> 80 591	<u>78 972</u> 76 852	<u>84 074</u> 76 852	<u>79 687</u> 76 852

					-	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350	<u>27 071</u> 26 323	<u>26 825</u> 24 788	<u>26 080</u> 24 788	<u>26 301</u> 24 788
225-203-0704	4	.	1	480	<u>33 372</u> 32 390	<u>33 035</u> 30 285	<u>32 012</u> 30 285	<u>32 315</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>49 895</u> 48 570	<u>49 473</u> 45 938	<u>48 195</u> 45 938	<u>48 574</u> 45 938
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>111 170</u> 108 325	<u>110 292</u> 102 842	<u>107 628</u> 102 842	<u>108 418</u> 102 842
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>160 508</u> 156 444	<u>159 266</u> 148 679	<u>155 493</u> 148 679	<u>156 611</u> 148 679
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>219 409</u> 213 291	<u>217 387</u> 200 657	<u>211 249</u> 200 657	<u>213 068</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 995</u> 18 477	<u>18 827</u> 17 424	<u>18 315</u> 17 424	<u>18 467</u> 17 424
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 761</u> 13 384	<u>13 638</u> 12 616	<u>13 265</u> 12 616	<u>13 375</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 787</u> 1 741	<u>1 773</u> 1 654	<u>1 730</u> 1 654	<u>1 743</u> 1 654
225-203-1002	10	.	1	40	<u>3 149</u> 3 063	<u>3 121</u> 2 888	<u>3 036</u> 2 888	<u>3 061</u> 2 888
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>83 449</u> 81 238	<u>82 747</u> 76 852	<u>80 616</u> 76 852	<u>81 247</u> 76 852



**225-204.**

					.			-	-	-
					.					
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>285 002</u> 277 389					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>307 312</u> 298 857					
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>234 911</u> 227 875					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>916 189</u> 892 959					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 060 593</u> 1 033 722					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 725 340</u> 1 682 924					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 761 579</u> 1 717 642					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>205 234</u> 199 995					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>134 702</u> 130 117					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>206 694</u> 200 697					
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>184 085</u> 178 126					

					-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.						
225-204-0101	1-	.	1	2500				
225-204-0102	2-	.	1	3000				
225-204-0103	2- -	.	1	3000				
225-204-0106	5-	.	1	6500				
225-204-0107	5-	.	1	7500				
225-204-0108	1-	.	1	10600				
225-204-0109	2-	.	1	11600				
225-204-0112	1-2	.	1	1500				
225-204-0113	2-2	.	1	2400				
225-204-0114	2-0	.	1	2400				
225-204-0115	3-2	.	1	2900				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>237 137</u> 230 139					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>320 645</u> 311 603					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>369 256</u> 359 261					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>325 027</u> 315 025					
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>339 859</u> 329 566					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>447 151</u> 433 685					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>448 308</u> 434 981					
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>548 405</u> 532 225					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>753 184</u> 732 989					
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>577 847</u> 561 090					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>334 567</u> 324 524					
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>483 765</u> 469 217					
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>980 557</u> 955 255					

					-	-	-	-
225-204-0116	3-0	.	1	2900				
225-204-0117	4-2	.	1	3400				
225-204-0118	4-4	.	1	3400				
225-204-0120	5-2	.	1	4480				
225-204-0121	5-4	.	1	4480				
225-204-0122	6-2	.	1	5800				
225-204-0123	6-4	.	1	5600				
225-204-0124	6-0	.	1	6700				
225-204-0125	6-2	.	1	6700				
225-204-0126	6-4	.	1	6700				
225-204-0129	3-	.	1	4300				
225-204-0131	5-	.	1	6250				
225-204-0132	5-	.	1	7500				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>202 987</u> 197 062					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 662</u> 185 320					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>141 721</u> 136 593					
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>138 926</u> 134 177					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>182 503</u> 176 252					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>275 049</u> 267 307					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>355 881</u> 345 258					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>477 412</u> 462 988					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>968 452</u> 943 995					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>277 933</u> 269 535					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>207 485</u> 201 651					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>251 905</u> 244 730					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>533 117</u> 520 460					

					-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400				
225-204-0151	2-05	.	1	1980				
225-204-0152	3-05	.	1	2900				
225-204-0153	3-05	.	1	2500				
225-204-0154	4-05	.	1	3300				
225-204-0155	4-05	.	1	2900				
225-204-0164	3- 5	.	1	4500				
225-204-0165	5- 5	.	1	6250				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750				
225-204-0176	-2	.	1	3640				
225-204-0178	-4	.	1	2180				
225-204-0179	-5	.	1	2760				
225-204-0180	-6	.	1	2720				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>366 492</u> 357 281					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>401 480</u> 391 178					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>306 382</u> 297 580					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>346 884</u> 337 328					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 096 394</u> 1 069 833					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>289 925</u> 281 850					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>395 708</u> 384 507					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>278 977</u> 270 064					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>301 217</u> 291 686					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>314 984</u> 305 183					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>350 138</u> 338 210					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>375 072</u> 362 655					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>359 098</u> 347 520					

					-	-	-	-
225-204-0181	15.15	.	1	2500				
225-204-0182	18.18	.	1	3000				
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450				
225-204-0184	4-2-	.	1	3400				
225-204-0185	5- -350	.	1	6250				
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950				
225-204-0187	3- -0	.	1	4250				
225-204-0188	3- -	.	1	4250				
225-204-0189	5-2-	.	1	4475				
225-204-0190	5-4-	.	1	4475				
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250				
225-204-0192	5- -	.	1	6250				
225-204-0193	6-2-	.	1	5600				



					.			-	-	-
					.					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>346 090</u> 334 768					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>253 788</u> 245 369					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>202 550</u> 197 218					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>224 764</u> 218 753					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>273 154</u> 265 854					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>375 220</u> 364 841					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>383 954</u> 373 404					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>428 572</u> 416 727					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>437 308</u> 425 291					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>516 199</u> 501 987					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>584 187</u> 567 726					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>591 123</u> 574 526					

					-	-	-	-
225-204-0195	6-4-	.	1	5600				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250				
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>367 525</u> 357 662					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>466 157</u> 453 752					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>500 454</u> 486 875					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>590 313</u> 574 526					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>678 564</u> 661 046					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>643 684</u> 627 798					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>690 440</u> 673 136					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>619 602</u> 603 241					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>709 968</u> 692 783					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>667 773</u> 649 334					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>818 885</u> 796 429					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>879 034</u> 856 250					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 042 306</u> 1 015 308					

					-	-	-	-
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>917 442</u> 893 904					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 174 487</u> 1 144 897					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>791 946</u> 769 857					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>965 269</u> 940 753					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 050 078</u> 1 022 360					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 133 162</u> 1 105 354					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 071 658</u> 1 043 518					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>946 129</u> 921 989					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 202 685</u> 1 171 975					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 182</u> 47 611					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>47 723</u> 45 807	<u>51 552</u> 49 841	<u>51 552</u> 49 841	<u>47 555</u> 45 807	<u>52 657</u> 45 807	<u>48 270</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 161</u> 65 767	<u>72 485</u> 70 333	<u>72 485</u> 70 333	<u>67 964</u> 65 767	<u>73 958</u> 65 767	<u>68 803</u> 65 767

					-	-	-	-
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900				
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800				
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0302	95-1	.	1	750				
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>52 032</u> 50 194	<u>50 958</u> 47 804	<u>49 199</u> 45 807	<u>49 830</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>73 224</u> 70 921	<u>72 180</u> 66 939	<u>69 895</u> 65 767	<u>70 637</u> 65 767

					.	.	.	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 796</u> 76 343	<u>82 937</u> 80 716	<u>82 937</u> 80 716	<u>78 607</u> 76 343	<u>84 347</u> 76 343	<u>79 411</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>78 862</u> 76 408	<u>82 835</u> 80 615	<u>82 835</u> 80 615	<u>78 673</u> 76 408	<u>84 413</u> 76 408	<u>79 477</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>69 593</u> 67 688	<u>72 418</u> 70 679	<u>72 418</u> 70 679	<u>69 459</u> 67 688	<u>73 540</u> 67 688	<u>70 030</u> 67 688
225-204-0602	2	.	1	675	<u>57 413</u> 55 821	<u>59 797</u> 58 345	<u>59 797</u> 58 345	<u>57 300</u> 55 821	<u>60 744</u> 55 821	<u>57 782</u> 55 821
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 424</u> 47 108	<u>50 366</u> 49 164	<u>50 366</u> 49 164	<u>48 332</u> 47 108	<u>51 138</u> 47 108	<u>48 725</u> 47 108
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 190</u> 41 049	<u>43 867</u> 42 825	<u>43 867</u> 42 825	<u>42 110</u> 41 049	<u>44 534</u> 41 049	<u>42 450</u> 41 049
225-204-0605	5	.	1	400	<u>33 221</u> 32 288	<u>34 634</u> 33 783	<u>34 634</u> 33 783	<u>33 154</u> 32 288	<u>35 195</u> 32 288	<u>33 440</u> 32 288

					-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 644</u> 81 278	<u>82 645</u> 77 466	<u>80 456</u> 76 343	<u>81 167</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>83 710</u> 81 343	<u>82 920</u> 76 408	<u>80 522</u> 76 408	<u>81 233</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550				
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550				
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>73 040</u> 71 197	<u>72 479</u> 67 688	<u>70 774</u> 67 688	<u>71 279</u> 67 688
225-204-0602	2	.	1	675	<u>60 322</u> 58 782	<u>59 848</u> 55 821	<u>58 409</u> 55 821	<u>58 836</u> 55 821
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 794</u> 49 520	<u>50 408</u> 47 108	<u>49 236</u> 47 108	<u>49 583</u> 47 108
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 237</u> 43 132	<u>43 903</u> 41 049	<u>42 891</u> 41 049	<u>43 191</u> 41 049
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 945</u> 34 042	<u>34 664</u> 32 288	<u>33 812</u> 32 288	<u>34 064</u> 32 288



					.	.	.	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>35 523</u> 34 562	<u>36 936</u> 36 058	<u>36 936</u> 36 058	<u>35 456</u> 34 562	<u>37 497</u> 34 562	<u>35 742</u> 34 562
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 192</u> 18 560	<u>20 252</u> 19 682	<u>20 252</u> 19 682	<u>19 142</u> 18 560	<u>20 672</u> 18 560	<u>19 356</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 646</u> 16 246	<u>17 176</u> 16 807	<u>17 176</u> 16 807	<u>16 621</u> 16 246	<u>17 386</u> 16 246	<u>16 728</u> 16 246
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>27 470</u> 26 929	<u>28 035</u> 27 527	<u>28 035</u> 27 527	<u>27 443</u> 26 929	<u>28 260</u> 26 929	<u>27 558</u> 26 929
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 456</u> 31 734	<u>33 339</u> 32 669	<u>33 339</u> 32 669	<u>32 414</u> 31 734	<u>33 690</u> 31 734	<u>32 593</u> 31 734
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>37 979</u> 37 191	<u>38 862</u> 38 126	<u>38 862</u> 38 126	<u>37 937</u> 37 191	<u>39 212</u> 37 191	<u>38 116</u> 37 191
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>49 259</u> 48 229	<u>50 424</u> 49 463	<u>50 424</u> 49 463	<u>49 204</u> 48 229	<u>50 887</u> 48 229	<u>49 439</u> 48 229
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>57 684</u> 56 554	<u>58 849</u> 57 788	<u>58 849</u> 57 788	<u>57 629</u> 56 554	<u>59 312</u> 56 554	<u>57 864</u> 56 554
225-204-0807	45	.	1	510	<u>94 531</u> 92 721	<u>96 332</u> 94 628	<u>96 332</u> 94 628	<u>94 445</u> 92 721	<u>97 047</u> 92 721	<u>94 810</u> 92 721
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>125 892</u> 123 481	<u>128 293</u> 126 024	<u>128 293</u> 126 024	<u>125 778</u> 123 481	<u>129 247</u> 123 481	<u>126 264</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 940</u> 45 708	<u>48 705</u> 47 578	<u>48 705</u> 47 578	<u>46 856</u> 45 708	<u>49 406</u> 45 708	<u>47 213</u> 45 708

					-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>37 247</u> 36 317	<u>36 966</u> 34 562	<u>36 113</u> 34 562	<u>36 366</u> 34 562
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 485</u> 19 876	<u>20 274</u> 18 560	<u>19 635</u> 18 560	<u>19 824</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150	<u>17 293</u> 16 904	<u>17 187</u> 16 246	<u>16 868</u> 16 246	<u>16 962</u> 16 246
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>28 160</u> 27 630	<u>28 047</u> 26 929	<u>27 706</u> 26 929	<u>27 807</u> 26 929
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>33 533</u> 32 831	<u>33 358</u> 31 734	<u>32 825</u> 31 734	<u>32 983</u> 31 734
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>39 056</u> 38 288	<u>38 881</u> 37 191	<u>38 348</u> 37 191	<u>38 506</u> 37 191
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>50 681</u> 49 677	<u>50 449</u> 48 229	<u>49 746</u> 48 229	<u>49 954</u> 48 229
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>59 106</u> 58 002	<u>58 874</u> 56 554	<u>58 171</u> 56 554	<u>58 379</u> 56 554
225-204-0807	45	.	1	510	<u>96 728</u> 94 959	<u>96 370</u> 92 721	<u>95 283</u> 92 721	<u>95 605</u> 92 721
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>128 822</u> 126 464	<u>128 345</u> 123 481	<u>126 895</u> 123 481	<u>127 325</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>49 094</u> 47 901	<u>48 743</u> 45 708	<u>47 677</u> 45 708	<u>47 993</u> 45 708

					.	.	.	-	-	-
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>60 086</u> 58 429	<u>62 558</u> 61 046	<u>62 558</u> 61 046	<u>59 968</u> 58 429	<u>63 540</u> 58 429	<u>60 469</u> 58 429
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>105 816</u> 102 368	<u>111 554</u> 108 444	<u>111 554</u> 108 444	<u>105 543</u> 102 368	<u>113 833</u> 102 368	<u>106 704</u> 102 368
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>143 237</u> 139 345	<u>148 975</u> 145 421	<u>148 975</u> 145 421	<u>142 964</u> 139 345	<u>151 254</u> 139 345	<u>144 125</u> 139 345
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>176 332</u> 170 461	<u>186 219</u> 180 931	<u>186 219</u> 180 931	<u>175 861</u> 170 461	<u>190 145</u> 170 461	<u>177 862</u> 170 461
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>269 292</u> 261 238	<u>282 004</u> 274 700	<u>282 004</u> 274 700	<u>268 687</u> 261 238	<u>287 052</u> 261 238	<u>271 259</u> 261 238
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 113</u> 7 869	<u>8 502</u> 8 280	<u>8 502</u> 8 280	<u>8 095</u> 7 869	<u>8 656</u> 7 869	<u>8 174</u> 7 869
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>243 437</u> 237 247					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 455</u> 19 807	<u>21 514</u> 20 929	<u>21 514</u> 20 929	<u>20 404</u> 19 807	<u>21 935</u> 19 807	<u>20 619</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 327</u> 6 196	<u>6 472</u> 6 350	<u>6 472</u> 6 350	<u>6 320</u> 6 196	<u>6 529</u> 6 196	<u>6 349</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>79 593</u> 76 489	<u>85 243</u> 82 472	<u>85 243</u> 82 472	<u>79 324</u> 76 489	<u>87 487</u> 76 489	<u>80 467</u> 76 489

					-	-	-	-
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>63 102</u> 61 499	<u>62 611</u> 58 429	<u>61 119</u> 58 429	<u>61 561</u> 58 429
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>112 818</u> 109 496	<u>111 677</u> 102 368	<u>108 214</u> 102 368	<u>109 240</u> 102 368
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>150 238</u> 146 473	<u>149 098</u> 139 345	<u>145 635</u> 139 345	<u>146 661</u> 139 345
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>188 396</u> 182 743	<u>186 431</u> 170 461	<u>180 463</u> 170 461	<u>182 231</u> 170 461
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>284 803</u> 277 030	<u>282 276</u> 261 238	<u>274 603</u> 261 238	<u>276 877</u> 261 238
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 587</u> 8 351	<u>8 510</u> 7 869	<u>8 276</u> 7 869	<u>8 345</u> 7 869
225-204-1006	3-	.	1	1750				
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 747</u> 21 123	<u>21 537</u> 19 807	<u>20 897</u> 19 807	<u>21 087</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012	.						
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 503</u> 6 376	<u>6 475</u> 6 196	<u>6 387</u> 6 196	<u>6 413</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>86 487</u> 83 508	<u>85 364</u> 76 489	<u>81 954</u> 76 489	<u>82 964</u> 76 489

					.	.	.	-	-	-
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>130 170</u> 125 387	<u>138 645</u> 134 361	<u>138 645</u> 134 361	<u>129 767</u> 125 387	<u>142 011</u> 125 387	<u>131 482</u> 125 387
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>185 021</u> 178 238	<u>197 027</u> 190 951	<u>197 027</u> 190 951	<u>184 450</u> 178 238	<u>201 795</u> 178 238	<u>186 879</u> 178 238
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>69 515</u> 67 476	<u>72 693</u> 70 841	<u>72 693</u> 70 841	<u>69 364</u> 67 476	<u>73 955</u> 67 476	<u>70 007</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>297 781</u> 290 168					
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>161 957</u> 157 080	<u>169 691</u> 165 269	<u>169 691</u> 165 269	<u>161 589</u> 157 080	<u>172 762</u> 157 080	<u>163 154</u> 157 080
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>305 041</u> 298 467	<u>312 774</u> 306 656	<u>312 774</u> 306 656	<u>304 673</u> 298 467	<u>315 845</u> 298 467	<u>306 237</u> 298 467
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>469 327</u> 459 334	<u>480 909</u> 471 599	<u>480 909</u> 471 599	<u>468 776</u> 459 334	<u>485 509</u> 459 334	<u>471 120</u> 459 334
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>174 329</u> 169 292	<u>182 098</u> 177 518	<u>182 098</u> 177 518	<u>173 960</u> 169 292	<u>185 183</u> 169 292	<u>175 531</u> 169 292
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>316 678</u> 308 502	<u>328 243</u> 320 748	<u>328 243</u> 320 748	<u>316 128</u> 308 502	<u>332 835</u> 308 502	<u>318 468</u> 308 502
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>64 412</u> 62 670	<u>66 972</u> 65 381	<u>66 972</u> 65 381	<u>64 290</u> 62 670	<u>67 989</u> 62 670	<u>64 808</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>63 815</u> 62 079	<u>66 375</u> 64 790	<u>66 375</u> 64 790	<u>63 693</u> 62 079	<u>67 392</u> 62 079	<u>64 211</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>54 539</u> 52 913	<u>57 099</u> 55 624	<u>57 099</u> 55 624	<u>54 417</u> 52 913	<u>58 116</u> 52 913	<u>54 935</u> 52 913

					-	-	-	-
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>140 511</u> 135 914	<u>138 826</u> 125 387	<u>133 711</u> 125 387	<u>135 227</u> 125 387
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>199 671</u> 193 152	<u>197 284</u> 178 238	<u>190 038</u> 178 238	<u>192 185</u> 178 238
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>73 393</u> 71 424	<u>72 761</u> 67 476	<u>70 843</u> 67 476	<u>71 411</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1302	1	.	1	2190				
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>171 393</u> 166 687	<u>169 856</u> 157 080	<u>165 189</u> 157 080	<u>166 572</u> 157 080
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>314 477</u> 308 074	<u>312 939</u> 298 467	<u>308 272</u> 298 467	<u>309 655</u> 298 467
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>483 460</u> 473 722	<u>481 157</u> 459 334	<u>474 167</u> 459 334	<u>476 238</u> 459 334
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>183 808</u> 178 943	<u>182 264</u> 169 292	<u>177 575</u> 169 292	<u>178 964</u> 169 292
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>330 789</u> 322 868	<u>328 490</u> 308 502	<u>321 510</u> 308 502	<u>323 578</u> 308 502
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>67 536</u> 65 850	<u>67 027</u> 62 670	<u>65 482</u> 62 670	<u>65 940</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>66 939</u> 65 260	<u>66 430</u> 62 079	<u>64 885</u> 62 079	<u>65 342</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>57 663</u> 56 094	<u>57 154</u> 52 913	<u>55 609</u> 52 913	<u>56 066</u> 52 913

					.	.	.	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>62 846</u> 61 696	<u>63 905</u> 62 817	<u>63 905</u> 62 817	<u>62 795</u> 61 696	<u>64 326</u> 61 696	<u>63 010</u> 61 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>106 289</u> 103 949	<u>109 114</u> 106 941	<u>109 114</u> 106 941	<u>106 155</u> 103 949	<u>110 236</u> 103 949	<u>106 727</u> 103 949
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>130 166</u> 127 003	<u>134 404</u> 131 490	<u>134 404</u> 131 490	<u>129 965</u> 127 003	<u>136 086</u> 127 003	<u>130 822</u> 127 003
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>188 614</u> 184 218	<u>194 264</u> 190 201	<u>194 264</u> 190 201	<u>188 346</u> 184 218	<u>196 508</u> 184 218	<u>189 489</u> 184 218
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>262 585</u> 256 366	<u>270 706</u> 264 966	<u>270 706</u> 264 966	<u>262 198</u> 256 366	<u>273 932</u> 256 366	<u>263 842</u> 256 366
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>158 763</u> 153 382					
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>83 608</u> 81 942	<u>85 374</u> 83 812	<u>85 374</u> 83 812	<u>83 524</u> 81 942	<u>86 075</u> 81 942	<u>83 882</u> 81 942
225-204-1505	6	.	1	760	<u>125 747</u> 123 230	<u>128 431</u> 126 072	<u>128 431</u> 126 072	<u>125 620</u> 123 230	<u>129 497</u> 123 230	<u>126 163</u> 123 230
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 362</u> 27 715	<u>29 174</u> 28 575	<u>29 174</u> 28 575	<u>28 323</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715	<u>28 488</u> 27 715
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>28 362</u> 27 715	<u>29 174</u> 28 575	<u>29 174</u> 28 575	<u>28 323</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715	<u>28 488</u> 27 715
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>244 712</u> 238 300	<u>253 893</u> 248 022	<u>253 893</u> 248 022	<u>244 275</u> 238 300	<u>257 539</u> 238 300	<u>246 133</u> 238 300

					-	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.						
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>64 138</u> 63 012	<u>63 928</u> 61 696	<u>63 288</u> 61 696	<u>63 478</u> 61 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>109 736</u> 107 458	<u>109 175</u> 103 949	<u>107 470</u> 103 949	<u>107 975</u> 103 949
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>135 337</u> 132 267	<u>134 494</u> 127 003	<u>131 937</u> 127 003	<u>132 695</u> 127 003
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>195 508</u> 191 236	<u>194 385</u> 184 218	<u>190 975</u> 184 218	<u>191 986</u> 184 218
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>272 495</u> 266 455	<u>270 880</u> 256 366	<u>265 978</u> 256 366	<u>267 431</u> 256 366
225-204-1406	10.2	.	1	2800				
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	<u>85 763</u> 84 135	<u>85 412</u> 81 942	<u>84 346</u> 81 942	<u>84 662</u> 81 942
225-204-1505	6	.	1	760	<u>129 022</u> 126 564	<u>128 489</u> 123 230	<u>126 869</u> 123 230	<u>127 349</u> 123 230
225-204-1507	7	.	1	230	<u>29 353</u> 28 724	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>29 353</u> 28 724	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>255 914</u> 249 705	<u>254 089</u> 238 300	<u>248 548</u> 238 300	<u>250 190</u> 238 300



					.	.	.	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>61 140</u> 59 740	<u>62 906</u> 61 610	<u>62 906</u> 61 610	<u>61 056</u> 59 740	<u>63 607</u> 59 740	<u>61 413</u> 59 740
225-204-1513	3,0	.	1	500	<u>107 887</u> 105 366					
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>90 751</u> 89 000	<u>92 517</u> 90 870	<u>92 517</u> 90 870	<u>90 667</u> 89 000	<u>93 218</u> 89 000	<u>91 024</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>141 458</u> 138 754	<u>144 142</u> 141 596	<u>144 142</u> 141 596	<u>141 330</u> 138 754	<u>145 207</u> 138 754	<u>141 873</u> 138 754
225-204-1518	1 ( 1,5)	.	1	200	<u>23 062</u> 22 519	<u>23 768</u> 23 267	<u>23 768</u> 23 267	<u>23 029</u> 22 519	<u>24 049</u> 22 519	<u>23 172</u> 22 519

**225-205.**

					.	.	.	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 019</u> 994	<u>1 055</u> 1 031	<u>1 055</u> 1 031	<u>1 018</u> 994	<u>1 069</u> 994	<u>1 025</u> 994	<u>1 062</u> 1 038
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 123</u> 1 092	<u>1 169</u> 1 141	<u>1 169</u> 1 141	<u>1 121</u> 1 092	<u>1 187</u> 1 092	<u>1 130</u> 1 092	<u>1 179</u> 1 149
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 960</u> 2 871	<u>3 101</u> 3 021	<u>3 101</u> 3 021	<u>2 953</u> 2 871	<u>3 157</u> 2 871	<u>2 982</u> 2 871	<u>3 132</u> 3 046
225-205-0104	4	.	1	90	<u>8 688</u> 8 463	<u>9 006</u> 8 800	<u>9 006</u> 8 800	<u>8 673</u> 8 463	<u>9 132</u> 8 463	<u>8 737</u> 8 463	<u>9 076</u> 8 858

					-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>63 295</u> 61 933	<u>62 944</u> 59 740	<u>61 878</u> 59 740	<u>62 194</u> 59 740
225-204-1513	3,0	.	1	500				
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>92 905</u> 91 193	<u>92 554</u> 89 000	<u>91 489</u> 89 000	<u>91 805</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>144 732</u> 142 088	<u>144 199</u> 138 754	<u>142 579</u> 138 754	<u>143 059</u> 138 754
225-204-1518	1 ( 1,5)	.	1	200	<u>23 924</u> 23 396	<u>23 784</u> 22 519	<u>23 357</u> 22 519	<u>23 484</u> 22 519

					-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.					
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 055</u> 994	<u>1 034</u> 994	<u>1 040</u> 994
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 170</u> 1 092	<u>1 142</u> 1 092	<u>1 151</u> 1 092
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 104</u> 2 871	<u>3 019</u> 2 871	<u>3 044</u> 2 871
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 013</u> 8 463	<u>8 821</u> 8 463	<u>8 878</u> 8 463

					· , · , · , ·			-	-	-	-
225-205-0105	5	·	1	130	<u>13 309</u> 12 976	<u>13 768</u> 13 462	<u>13 768</u> 13 462	<u>13 287</u> 12 976	<u>13 951</u> 12 976	<u>13 380</u> 12 976	<u>13 869</u> 13 546
225-205-0106	6	·	1	180	<u>22 124</u> 21 619	<u>22 760</u> 22 292	<u>22 760</u> 22 292	<u>22 094</u> 21 619	<u>23 012</u> 21 619	<u>22 222</u> 21 619	<u>22 900</u> 22 408
225-205-0107	7	·	1	230	<u>35 844</u> 35 108	<u>36 656</u> 35 968	<u>36 656</u> 35 968	<u>35 805</u> 35 108	<u>36 978</u> 35 108	<u>35 969</u> 35 108	<u>36 835</u> 36 117
225-205-0108	8	·	1	650	<u>39 893</u> 38 543	<u>42 189</u> 40 973	<u>42 189</u> 40 973	<u>39 784</u> 38 543	<u>43 100</u> 38 543	<u>40 249</u> 38 543	<u>42 694</u> 41 394
225-205-0109	9	·	1	1130	<u>62 065</u> 59 804	<u>66 055</u> 64 029	<u>66 055</u> 64 029	<u>61 875</u> 59 804	<u>67 640</u> 59 804	<u>62 683</u> 59 804	<u>66 934</u> 64 760

**225-207.**

					· , · , · , ·			-	-	-	-
225-207-0100	· 13015-2012	3									
225-207-0101	· 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>106 435</u> 101 741	<u>115 252</u> 111 089	<u>115 252</u> 111 089	<u>106 008</u> 101 741	<u>118 976</u> 101 741	<u>107 824</u> 101 741	
225-207-0102	· 0,1 3 13015-2012	3	1	2464	<u>71 812</u> 67 634	<u>80 333</u> 76 671	<u>80 333</u> 76 671	<u>71 398</u> 67 634	<u>83 968</u> 67 634	<u>73 158</u> 67 634	

**226.****226-1.**

,

					-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 778</u> 12 976	<u>13 501</u> 12 976	<u>13 583</u> 12 976
225-205-0106	6	.	1	180	<u>22 773</u> 21 619	<u>22 390</u> 21 619	<u>22 503</u> 21 619
225-205-0107	7	.	1	230	<u>36 673</u> 35 108	<u>36 183</u> 35 108	<u>36 328</u> 35 108
225-205-0108	8	.	1	650	<u>42 238</u> 38 543	<u>40 852</u> 38 543	<u>41 263</u> 38 543
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>66 141</u> 59 804	<u>63 732</u> 59 804	<u>64 446</u> 59 804

					-	-	-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3						
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>117 201</u> 112 708	<u>115 603</u> 101 741	<u>110 186</u> 101 741	<u>111 791</u> 101 741
225-207-0102	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2464	<u>82 218</u> 78 235	<u>80 699</u> 67 634	<u>75 447</u> 67 634	<u>77 003</u> 67 634

**226-102.**

					.	-	-	-	-	-	.
					,						
					.						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>163 753</u> 157 141						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>206 744</u> 198 316						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>101 704</u> 97 807						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>143 156</u> 136 907	<u>125 954</u> 122 494	<u>127 637</u> 122 494	<u>129 620</u> 122 494	<u>128 420</u> 122 494	<u>128 151</u> 122 494	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>330 325</u> 317 570						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>221 431</u> 212 635						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>93 152</u> 89 544						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>167 352</u> 161 292						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>116 923</u> 112 443						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>196 332</u> 188 983						

						-	-
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200			
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200			
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430			
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320			

					· · ·	-	-	-	-	-	·
226-102-0412	600.98.30	·	1	4000	<u>269 810</u> 262 111						
226-102-0414	600.124.30	·	1	5100	<u>337 465</u> 327 726						
226-102-0416	800.98.40	·	1	7300	<u>278 111</u> 266 745						
226-102-0418	800.124.40	·	1	9300	<u>359 818</u> 345 229						
226-102-0419	200.75.15	·	1	550	<u>24 524</u> 23 597						
226-102-0420	200.100.15	·	1	750	<u>31 239</u> 30 019						
226-102-0421	200.150.15	·	1	1100	<u>42 698</u> 40 970						
226-102-0423	400.98.25	·	1	2000	<u>70 266</u> 67 268						
226-102-0425	400.124.25	·	1	2700	<u>95 369</u> 91 312						
226-102-0427	600.98.30	·	1	4000	<u>144 895</u> 138 814						
226-102-0429	600.124.30	·	1	5000	<u>175 094</u> 167 610						
226-102-0500	13015-2012	·									
226-102-0502	6	·	1	4250	<u>199 321</u> 191 971						

						-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100			
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300			
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300			
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			





						-	-
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	21924.0-84 10	3	1	2497	<u>132 002</u> 127 690	<u>135 493</u> 118 342	<u>133 946</u> 129 309
226-102-0602	21924.0-84 30	3	1	2484	<u>135 113</u> 130 778	<u>138 530</u> 121 424	<u>137 055</u> 132 397
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 488</u> 2 404	<u>2 559</u> 2 217	<u>2 527</u> 2 436
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 598</u> 9 253	<u>9 892</u> 8 468	<u>9 761</u> 9 389

					-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.						
226-103-1108	2	.	1	600				
226-103-1109	3	.	1	700				
226-103-1400	13015-2012	.						

					.	.	.	-	-	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 624</u> 12 950	<u>14 966</u> 14 370	<u>14 966</u> 14 370	<u>13 560</u> 12 950	<u>15 499</u> 12 950	<u>13 832</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 607</u> 13 962	<u>15 843</u> 15 270	<u>15 843</u> 15 270	<u>14 549</u> 13 962	<u>16 334</u> 13 962	<u>14 799</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 110</u> 8 678	<u>9 957</u> 9 575	<u>9 957</u> 9 575	<u>9 069</u> 8 678	<u>10 294</u> 8 678	<u>9 241</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	<u>7 189</u> 6 807	<u>7 966</u> 7 630	<u>7 966</u> 7 630	<u>7 152</u> 6 807	<u>8 275</u> 6 807	<u>7 310</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 933</u> 4 753	<u>5 251</u> 5 090	<u>5 251</u> 5 090	<u>4 918</u> 4 753	<u>5 377</u> 4 753	<u>4 982</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>3 380</u> 3 232	<u>3 663</u> 3 531	<u>3 663</u> 3 531	<u>3 367</u> 3 232	<u>3 775</u> 3 232	<u>3 424</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>2 743</u> 2 630	<u>2 955</u> 2 854	<u>2 955</u> 2 854	<u>2 733</u> 2 630	<u>3 039</u> 2 630	<u>2 776</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	<u>1 897</u> 1 807	<u>2 074</u> 1 994	<u>2 074</u> 1 994	<u>1 889</u> 1 807	<u>2 144</u> 1 807	<u>1 924</u> 1 807
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 856</u> 7 506	<u>8 527</u> 8 217	<u>8 527</u> 8 217	<u>7 824</u> 7 506	<u>8 793</u> 7 506	<u>7 960</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012	.								
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>318 272</u> 305 795					
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>342 153</u> 328 680					
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>430 190</u> 413 939					

					-	-	-	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>15 261</u> 14 616	<u>14 995</u> 12 950	<u>14 185</u> 12 950	<u>14 425</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>16 115</u> 15 497	<u>15 870</u> 13 962	<u>15 124</u> 13 962	<u>15 345</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 144</u> 9 730	<u>9 975</u> 8 678	<u>9 464</u> 8 678	<u>9 615</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	<u>8 137</u> 7 772	<u>7 983</u> 6 807	<u>7 514</u> 6 807	<u>7 653</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>5 321</u> 5 148	<u>5 258</u> 4 753	<u>5 066</u> 4 753	<u>5 123</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>3 725</u> 3 583	<u>3 669</u> 3 232	<u>3 498</u> 3 232	<u>3 549</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 002</u> 2 893	<u>2 960</u> 2 630	<u>2 832</u> 2 630	<u>2 870</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	<u>2 113</u> 2 026	<u>2 077</u> 1 807	<u>1 971</u> 1 807	<u>2 002</u> 1 807
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 675</u> 8 340	<u>8 541</u> 7 506	<u>8 136</u> 7 506	<u>8 256</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012	.						
226-103-1601	450	.	1	7700				
226-103-1602	500	.	1	8350				
226-103-1603	600 -	.	1	9650				

					.			-	-	-
					.					
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>459 229</u> 441 881					
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>532 832</u> 513 515					
226-103-1700	13015-2012	.								
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>110 784</u> 106 586					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>137 286</u> 131 653					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>160 946</u> 154 347					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>109 758</u> 105 581					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>124 437</u> 119 648					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>153 186</u> 147 266					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>180 269</u> 173 251					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>155 083</u> 149 191					
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 545</u> 22 294	<u>26 087</u> 24 986	<u>26 087</u> 24 986	<u>23 424</u> 22 294	<u>27 097</u> 22 294	<u>23 938</u> 22 294
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>29 073</u> 27 432	<u>32 463</u> 31 022	<u>32 463</u> 31 022	<u>28 912</u> 27 432	<u>33 809</u> 27 432	<u>29 598</u> 27 432

					-	-	-	-
226-103-1604	650 -	.	1	10300				
226-103-1605	700 -	.	1	10950				
226-103-1700	13015-2012	.						
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600				
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300				
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520				
226-103-1800	13015-2012	.						
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>26 647</u> 25 452	<u>26 142</u> 22 294	<u>24 607</u> 22 294	<u>25 062</u> 22 294
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>33 209</u> 31 643	<u>32 535</u> 27 432	<u>30 489</u> 27 432	<u>31 096</u> 27 432

					· , · , · , ·			-	-	-	-
226-103-1803	-3	·	1	1130	<u>43 177</u> 41 139	<u>47 167</u> 45 365	<u>47 167</u> 45 365	<u>42 987</u> 41 139	<u>48 752</u> 41 139	<u>43 794</u> 41 139	
226-103-1900	13015-2012	·									
226-103-1904	B40 30- , 3100 40 160	·	1	50	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 326</u> 4 220	<u>4 326</u> 4 220	<u>4 126</u> 4 018	<u>4 381</u> 4 018	<u>4 162</u> 4 018	
226-103-1905	B40 58- , 5800 180 240	·	1	538	<u>35 974</u> 34 821	<u>38 034</u> 36 992	<u>38 034</u> 36 992	<u>35 884</u> 34 821	<u>38 629</u> 34 821	<u>36 268</u> 34 821	
226-103-1906	B40 74- , 7400 180 240	·	1	690	<u>44 314</u> 42 857	<u>46 956</u> 45 641	<u>46 956</u> 45 641	<u>44 198</u> 42 857	<u>47 718</u> 42 857	<u>44 691</u> 42 857	

**226-105.**

					· , · , · , ·			-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	·									
226-105-0101	6	·	1	60	<u>4 280</u> 4 148	<u>4 492</u> 4 373	<u>4 492</u> 4 373	<u>4 270</u> 4 148	<u>4 576</u> 4 148	<u>4 313</u> 4 148	<u>4 538</u> 4 411
226-105-0102	7	·	1	320	<u>10 769</u> 10 299	<u>25 283</u> 24 631		<u>9 844</u> 8 660		<u>11 527</u> 8 660	

**25.****251.**

, ,

					-	-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 046</u> 46 096	<u>47 252</u> 41 139	<u>44 844</u> 41 139	<u>45 558</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012	.						
226-103-1904	B40 30- , 3100 40 160	.	1	50	<u>4 350</u> 4 237	<u>4 296</u> 4 118	<u>4 208</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 018
226-103-1905	B40 58- , 5800 180 240	.	1	538	<u>38 292</u> 37 181	<u>37 715</u> 35 896	<u>36 768</u> 34 821	<u>37 108</u> 34 821
226-103-1906	B40 74- , 7400 180 240	.	1	690	<u>47 287</u> 45 884	<u>46 546</u> 44 235	<u>45 332</u> 42 857	<u>45 768</u> 42 857

					-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.					
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 496</u> 4 148	<u>4 368</u> 4 148	<u>4 406</u> 4 148
226-105-0102	7	.	1	320	<u>13 509</u> 8 660	<u>12 310</u> 8 660	<u>12 041</u> 8 660



**251-3.**  
**251-302.**

					.	.	.	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500	<u>21 940</u> 18 500	<u>18 989</u> 18 500	<u>20 234</u> 18 500	<u>19 168</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>20 248</u> 17 500	<u>21 250</u> 17 500	<u>18 004</u> 17 500	<u>19 373</u> 17 500	<u>18 201</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>20 338</u> 19 732	<u>21 309</u> 20 821	<u>21 372</u> 20 821	<u>20 292</u> 19 732	<u>21 670</u> 19 732	<u>20 485</u> 19 732

**255.**

**255-1.**

					-	-	-	-
251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739				
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372				
251-302-0400	33320-2015	.						
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 058</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 179</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500	<u>18 628</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>21 501</u> 20 917	<u>21 211</u> 20 271	<u>20 736</u> 19 732	<u>20 907</u> 19 732



					-	-	-
255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,645}{2\,185}$	$\frac{2\,473}{2\,185}$	$\frac{2\,524}{2\,185}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,475}{1\,266}$	$\frac{1\,400}{1\,266}$	$\frac{1\,422}{1\,266}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40			
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50			
255-101-0109	300 6665-91		1	80			

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0200	17608-2017	2					



					-	-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 499</u> 2 938	<u>3 291</u> 2 938	<u>3 353</u> 2 938
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 801</u> 3 232	<u>3 593</u> 3 232	<u>3 655</u> 3 232
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120			
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120			
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 999</u> 3 189	<u>3 687</u> 3 189	<u>3 780</u> 3 189
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 361</u> 3 542	<u>4 049</u> 3 542	<u>4 142</u> 3 542
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168		<u>3 169</u> 2 712	
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 493</u> 3 435	<u>4 078</u> 3 435	<u>4 201</u> 3 435
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 862</u> 3 795	<u>4 447</u> 3 795	<u>4 570</u> 3 795
255-102-0800	, c 17608-2017	2					

								-	-	-	-
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 302</u> 17 659						
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 710</u> 17 996						
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 582</u> 17 932						
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 990</u> 18 269						
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 270</u> 18 542						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 452</u> 19 626						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 919</u> 20 081						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>21 316</u> 20 391						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 638</u> 17 987						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 046</u> 18 324						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 918</u> 18 260						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 326</u> 18 597						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 607</u> 18 870						

					-	-	-
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			



								-	-	-	-
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>20 788</u> 19 954						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 256</u> 20 409						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 652</u> 20 719						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>18 722</u> 18 069						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 130</u> 18 406						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>19 002</u> 18 342						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 411</u> 18 679						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 691</u> 18 952						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>20 872</u> 20 036						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 340</u> 20 491						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>21 736</u> 20 801						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 348</u> 18 679						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 756</u> 19 016						

					-	-	-
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			

					· · ·			-	-	-	-
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 629</u> 18 952						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 037</u> 19 289						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 317</u> 19 562						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 499</u> 20 646						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 966</u> 21 101						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 363</u> 21 411						
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 554</u> 21 803						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 962</u> 22 139						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 834</u> 22 076						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 242</u> 22 413						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 523</u> 22 686						

					-	-	-
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0900	, c 17608-2017	2					
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			

								-	-	-	-
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 704</u> 23 770						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 106</u> 25 136						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 568</u> 24 535						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 974</u> 22 212						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 383</u> 22 549						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 255</u> 22 486						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 663</u> 22 823						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 943</u> 23 096						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 125</u> 24 179						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 592</u> 24 635						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 989</u> 24 944						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>23 227</u> 22 458						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>23 635</u> 22 795						

					-	-	-
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			

								-	-	-	-
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>23 507</u> 22 731						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>23 915</u> 23 068						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>24 196</u> 23 342						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 377</u> 24 425						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 844</u> 24 881						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>26 241</u> 25 190						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 638</u> 22 859						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 046</u> 23 196						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 918</u> 23 132						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 326</u> 23 469						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 607</u> 23 742						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 788</u> 24 826						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 256</u> 25 281						

					-	-	-
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			



					.			-	-	-	-
					.						
					.						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 652</u> 25 591						

**255-103.**

					.		
					.		
255-103-0100		.					
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 826</u> 9 540		
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 263</u> 7 092		
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 656</u> 10 359		
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 093</u> 7 912		

**255-104.**

					.		
					.		
					.		
255-104-0100	13015-2012 NATIVE	.					

				,	-	-	-
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282			

					· , · , · , ·
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>5 799</u> 5 670
255-104-0102	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>6 703</u> 6 563
255-104-0103	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>8 510</u> 8 348
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>5 468</u> 5 357
255-104-0105	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>6 371</u> 6 250
255-104-0106	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>8 179</u> 8 036

**255-105.**

					· , · , · , ·
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 ,  ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 663</u> 35 218

					· , · , · , ·
255-105-0102	NATIVE, ( 80 ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 624</u> 25 298

**255-2.**  
**255-201.**

					· , · , · , ·		-	- -	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>10 062</u> 9 643	<u>11 039</u> 10 625	<u>10 121</u> 9 643	<u>10 128</u> 9 643	<u>10 187</u> 9 643
255-201-0104	4		1	50	<u>7 250</u> 7 051	<u>8 119</u> 7 857	<u>7 248</u> 7 051	<u>7 285</u> 7 051	
255-201-0105	5		1	40	<u>6 962</u> 6 780	<u>8 108</u> 7 857	<u>6 960</u> 6 780	<u>6 990</u> 6 780	

**255-202.**

					· , · , · , ·	-	- -	-
--	--	--	--	--	------------------------	---	-----	---

					· · ·	-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2						
255-202-0101	40	2	1	110	<u>16 724</u> 16 272	<u>16 720</u> 16 272	<u>16 802</u> 16 272	
255-202-0102	50	2	1	135	<u>18 970</u> 18 304	<u>19 037</u> 18 304	<u>19 045</u> 18 304	<u>19 111</u> 18 304
255-202-0103	60	2	1	162	<u>26 005</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313	<u>26 119</u> 25 313	

**255-203.**

					·
255-203-0100	3619-2020	2			
255-203-0101	50	2	1	135	<u>25 978</u> 25 166
255-203-0102	60	2	1	162	<u>31 174</u> 30 200
255-203-0103	80	2	1	216	<u>41 565</u> 40 266
255-203-0104	100	2	1	270	<u>51 957</u> 50 333

**26.**

261.

261-1.

261-101.

, ,

								-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764

					-	-	-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764

					.	.	.	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,									
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267



					-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267

					· · · ·			-	-	-
261-101-0382	· · 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	· · 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

				,	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная