

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, , ,	28
212-1.		28
212-2.		98
212-3.		100
212-4.		101
212-5.		107
212-6.	,	113
213.		115
213-1.		115
213-3.	, ,	119
22.		123
221.		123
221-1.		123
222.	,	124
222-1.	, ,	124
222-2.	,	134
222-3.	, ,	138
225.		142

8.04-08-2023

IV

225-1.	142
225-2.	168
226.	192
226-1.	192
25.	208
251.	208
251-3.	208
255.	210
255-1.	210
26.	227
261.	227
261-1.	227

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 677</u> 1 141

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364
211-103-0200											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>7 913</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 587</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				,	-	-
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364
211-103-0200	,					
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 148</u>	<u>8 578</u>	<u>9 816</u>	<u>9 133</u>	<u>8 041</u>	<u>7 635</u>	<u>7 505</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 097</u>	<u>8 517</u>	<u>9 746</u>	<u>9 068</u>	<u>7 984</u>	<u>7 581</u>	<u>7 452</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 046</u>	<u>8 456</u>	<u>9 676</u>	<u>9 003</u>	<u>7 926</u>	<u>7 526</u>	<u>7 398</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 046</u>	<u>8 456</u>	<u>9 676</u>	<u>9 003</u>	<u>7 926</u>	<u>7 526</u>	<u>7 398</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 046</u>	<u>8 456</u>	<u>9 676</u>	<u>9 003</u>	<u>7 926</u>	<u>7 526</u>	<u>7 398</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 423</u>	<u>7 822</u>	<u>9 034</u>	<u>8 365</u>	<u>7 296</u>	<u>6 899</u>	<u>6 772</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 329</u>	<u>7 708</u>	<u>8 902</u>	<u>8 243</u>	<u>7 190</u>	<u>6 798</u>	<u>6 673</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 423</u>	<u>7 822</u>	<u>9 034</u>	<u>8 365</u>	<u>7 296</u>	<u>6 899</u>	<u>6 772</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 271</u>	<u>8 728</u>	<u>9 989</u>	<u>9 293</u>	<u>8 181</u>	<u>7 767</u>	<u>7 635</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 219</u>	<u>8 665</u>	<u>9 917</u>	<u>9 226</u>	<u>8 122</u>	<u>7 711</u>	<u>7 580</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 167</u>	<u>8 603</u>	<u>9 846</u>	<u>9 160</u>	<u>8 064</u>	<u>7 656</u>	<u>7 526</u>

					-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 353</u> 2 500	<u>4 289</u> 3 409
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 329</u> 2 482	<u>4 259</u> 3 385
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 228</u> 3 360
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 228</u> 3 360
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 228</u> 3 360
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>2 823</u> 2 002	<u>3 625</u> 2 780
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 782</u> 1 972	<u>3 572</u> 2 739
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>2 823</u> 2 002	<u>3 625</u> 2 780
211-201-0200	300 1284-2004	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 401</u> 2 546	<u>4 354</u> 3 472
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 376</u> 2 528	<u>4 323</u> 3 447
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 292</u> 3 423

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 167</u>	<u>8 603</u>	<u>9 846</u>	<u>9 160</u>	<u>8 064</u>	<u>7 656</u>	<u>7 526</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 167</u>	<u>8 603</u>	<u>9 846</u>	<u>9 160</u>	<u>8 064</u>	<u>7 656</u>	<u>7 526</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 532</u>	<u>7 957</u>	<u>9 191</u>	<u>8 510</u>	<u>7 422</u>	<u>7 017</u>	<u>6 888</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 437</u>	<u>7 841</u>	<u>9 057</u>	<u>8 386</u>	<u>7 314</u>	<u>6 915</u>	<u>6 787</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 532</u>	<u>7 957</u>	<u>9 191</u>	<u>8 510</u>	<u>7 422</u>	<u>7 017</u>	<u>6 888</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 399</u>	<u>8 883</u>	<u>10 167</u>	<u>9 458</u>	<u>8 325</u>	<u>7 904</u>	<u>7 769</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 346</u>	<u>8 819</u>	<u>10 095</u>	<u>9 391</u>	<u>8 266</u>	<u>7 847</u>	<u>7 713</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 293</u>	<u>8 756</u>	<u>10 022</u>	<u>9 323</u>	<u>8 206</u>	<u>7 791</u>	<u>7 658</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 293</u>	<u>8 756</u>	<u>10 022</u>	<u>9 323</u>	<u>8 206</u>	<u>7 791</u>	<u>7 658</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 293</u>	<u>8 756</u>	<u>10 022</u>	<u>9 323</u>	<u>8 206</u>	<u>7 791</u>	<u>7 658</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 646</u>	<u>8 098</u>	<u>9 355</u>	<u>8 661</u>	<u>7 553</u>	<u>7 140</u>	<u>7 008</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 549</u>	<u>7 980</u>	<u>9 219</u>	<u>8 535</u>	<u>7 442</u>	<u>7 036</u>	<u>6 906</u>

					-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 292</u> 3 423
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 292</u> 3 423
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>2 861</u> 2 039	<u>3 678</u> 2 832
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 820</u> 2 009	<u>3 624</u> 2 790
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>2 861</u> 2 039	<u>3 678</u> 2 832
211-201-0300	400 1284-2004	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 450</u> 2 594	<u>4 422</u> 3 538
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 426</u> 2 576	<u>4 390</u> 3 512
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 359</u> 3 487
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 359</u> 3 487
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 359</u> 3 487
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>2 901</u> 2 077	<u>3 733</u> 2 885
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 859</u> 2 047	<u>3 678</u> 2 843

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 646</u>	<u>8 098</u>	<u>9 355</u>	<u>8 661</u>	<u>7 553</u>	<u>7 140</u>	<u>7 008</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 531</u>	<u>9 043</u>	<u>10 353</u>	<u>9 630</u>	<u>8 475</u>	<u>8 046</u>	<u>7 908</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 477</u>	<u>8 979</u>	<u>10 279</u>	<u>9 561</u>	<u>8 415</u>	<u>7 988</u>	<u>7 852</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 423</u>	<u>8 914</u>	<u>10 205</u>	<u>9 492</u>	<u>8 354</u>	<u>7 931</u>	<u>7 795</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 423</u>	<u>8 914</u>	<u>10 205</u>	<u>9 492</u>	<u>8 354</u>	<u>7 931</u>	<u>7 795</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 423</u>	<u>8 914</u>	<u>10 205</u>	<u>9 492</u>	<u>8 354</u>	<u>7 931</u>	<u>7 795</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 764</u>	<u>8 244</u>	<u>9 525</u>	<u>8 818</u>	<u>7 688</u>	<u>7 268</u>	<u>7 133</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 665</u>	<u>8 124</u>	<u>9 386</u>	<u>8 689</u>	<u>7 576</u>	<u>7 162</u>	<u>7 029</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 764</u>	<u>8 244</u>	<u>9 525</u>	<u>8 818</u>	<u>7 688</u>	<u>7 268</u>	<u>7 133</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 668</u>	<u>9 210</u>	<u>10 546</u>	<u>9 809</u>	<u>8 631</u>	<u>8 193</u>	<u>8 053</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 614</u>	<u>9 145</u>	<u>10 470</u>	<u>9 739</u>	<u>8 570</u>	<u>8 135</u>	<u>7 996</u>

					-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>2 901</u> 2 077	<u>3 733</u> 2 885
211-201-0400	600 1284-2004	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 502</u> 2 644	<u>4 492</u> 3 606
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 477</u> 2 625	<u>4 460</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 428</u> 3 554
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 428</u> 3 554
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 428</u> 3 554
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>2 942</u> 2 117	<u>3 790</u> 2 940
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 899</u> 2 086	<u>3 735</u> 2 897
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>2 942</u> 2 117	<u>3 790</u> 2 940
211-201-0500	800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>3 555</u> 2 696	<u>4 565</u> 3 676
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>3 530</u> 2 677	<u>4 532</u> 3 650

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 559</u>	<u>9 079</u>	<u>10 395</u>	<u>9 669</u>	<u>8 508</u>	<u>8 076</u>	<u>7 938</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 559</u>	<u>9 079</u>	<u>10 395</u>	<u>9 669</u>	<u>8 508</u>	<u>8 076</u>	<u>7 938</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 559</u>	<u>9 079</u>	<u>10 395</u>	<u>9 669</u>	<u>8 508</u>	<u>8 076</u>	<u>7 938</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 887</u>	<u>8 396</u>	<u>9 702</u>	<u>8 981</u>	<u>7 829</u>	<u>7 400</u>	<u>7 263</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 786</u>	<u>8 273</u>	<u>9 561</u>	<u>8 850</u>	<u>7 714</u>	<u>7 292</u>	<u>7 157</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 887</u>	<u>8 396</u>	<u>9 702</u>	<u>8 981</u>	<u>7 829</u>	<u>7 400</u>	<u>7 263</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 739</u>	<u>9 297</u>	<u>10 645</u>	<u>9 901</u>	<u>8 712</u>	<u>8 269</u>	<u>8 128</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 684</u>	<u>9 230</u>	<u>10 569</u>	<u>9 830</u>	<u>8 649</u>	<u>8 210</u>	<u>8 070</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 629</u>	<u>9 164</u>	<u>10 493</u>	<u>9 759</u>	<u>8 587</u>	<u>8 151</u>	<u>8 012</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 629</u>	<u>9 164</u>	<u>10 493</u>	<u>9 759</u>	<u>8 587</u>	<u>8 151</u>	<u>8 012</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 629</u>	<u>9 164</u>	<u>10 493</u>	<u>9 759</u>	<u>8 587</u>	<u>8 151</u>	<u>8 012</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 950</u>	<u>8 474</u>	<u>9 793</u>	<u>9 065</u>	<u>7 901</u>	<u>7 468</u>	<u>7 330</u>

					-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 499</u> 3 624
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 499</u> 3 624
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 499</u> 3 624
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>2 985</u> 2 159	<u>3 849</u> 2 998
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 941</u> 2 127	<u>3 793</u> 2 954
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>2 985</u> 2 159	<u>3 849</u> 2 998
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>3 582</u> 2 723	<u>4 602</u> 3 713
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 557</u> 2 703	<u>4 569</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 536</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 536</u> 3 660
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 536</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 007</u> 2 180	<u>3 880</u> 3 028

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 848</u>	<u>8 350</u>	<u>9 650</u>	<u>8 933</u>	<u>7 786</u>	<u>7 359</u>	<u>7 223</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 950</u>	<u>8 474</u>	<u>9 793</u>	<u>9 065</u>	<u>7 901</u>	<u>7 468</u>	<u>7 330</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 912</u>	<u>9 485</u>	<u>10 847</u>	<u>10 095</u>	<u>8 894</u>	<u>8 448</u>	<u>8 305</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 856</u>	<u>9 417</u>	<u>10 770</u>	<u>10 023</u>	<u>8 831</u>	<u>8 387</u>	<u>8 246</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 799</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 799</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 799</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 113</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 009</u>	<u>8 526</u>	<u>9 839</u>	<u>9 114</u>	<u>7 956</u>	<u>7 525</u>	<u>7 388</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 113</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 912</u>	<u>9 485</u>	<u>10 847</u>	<u>10 095</u>	<u>8 894</u>	<u>8 448</u>	<u>8 305</u>

					-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,963}{2\,148}$	$\frac{3\,823}{2\,984}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,007}{2\,180}$	$\frac{3\,880}{3\,028}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,726}{2\,750}$	$\frac{4\,756}{3\,750}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,699}{2\,730}$	$\frac{4\,722}{3\,723}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,673}{2\,711}$	$\frac{4\,688}{3\,696}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,673}{2\,711}$	$\frac{4\,688}{3\,696}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,673}{2\,711}$	$\frac{4\,688}{3\,696}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,142}{2\,202}$	$\frac{4\,024}{3\,058}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,096}{2\,170}$	$\frac{3\,965}{3\,013}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,142}{2\,202}$	$\frac{4\,024}{3\,058}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,726}{2\,750}$	$\frac{4\,756}{3\,750}$

							-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 856</u>	<u>9 417</u>	<u>10 770</u>	<u>10 023</u>	<u>8 831</u>	<u>8 387</u>	<u>8 246</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 799</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 799</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 799</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 113</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 009</u>	<u>8 526</u>	<u>9 839</u>	<u>9 114</u>	<u>7 956</u>	<u>7 525</u>	<u>7 388</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 113</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 943</u>	<u>7 312</u>	<u>8 715</u>	<u>7 902</u>	<u>6 740</u>	<u>6 303</u>	<u>6 172</u>
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 908</u>	<u>7 260</u>	<u>8 653</u>	<u>7 845</u>	<u>6 691</u>	<u>6 258</u>	<u>6 128</u>
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>4 872</u>	<u>7 208</u>	<u>8 591</u>	<u>7 789</u>	<u>6 643</u>	<u>6 213</u>	<u>6 084</u>

					-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>3 699</u> 2 730	<u>4 722</u> 3 723
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>3 142</u> 2 202	<u>4 024</u> 3 058
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 096</u> 2 170	<u>3 965</u> 3 013
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>3 142</u> 2 202	<u>4 024</u> 3 058

					-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3				
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 353</u>	<u>3 227</u> 2 000
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 329</u>	<u>3 204</u> 1 986
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>3 305</u>	<u>3 181</u> 1 971

							-	-	-	-	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>7 156</u>	<u>8 529</u>	<u>7 733</u>	<u>6 595</u>	<u>6 168</u>	<u>6 040</u>
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>7 051</u>	<u>8 404</u>	<u>7 620</u>	<u>6 499</u>	<u>6 078</u>	<u>5 951</u>
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 943</u>	<u>7 312</u>	<u>8 715</u>	<u>7 902</u>	<u>6 740</u>	<u>6 303</u>	<u>6 172</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 908</u>	<u>7 260</u>	<u>8 653</u>	<u>7 845</u>	<u>6 691</u>	<u>6 258</u>	<u>6 128</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 872</u>	<u>7 208</u>	<u>8 591</u>	<u>7 789</u>	<u>6 643</u>	<u>6 213</u>	<u>6 084</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>7 156</u>	<u>8 529</u>	<u>7 733</u>	<u>6 595</u>	<u>6 168</u>	<u>6 040</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>7 051</u>	<u>8 404</u>	<u>7 620</u>	<u>6 499</u>	<u>6 078</u>	<u>5 951</u>

211-203.

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> <u>2 531</u>	<u>2 251</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> <u>2 079</u>	<u>1 975</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

					-	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>3 281</u>	<u>3 158</u> 1 957
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>3 233</u>	<u>3 112</u> 1 929
211-202-0400	1000 1284-2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 353</u>	<u>3 227</u> 2 000
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 329</u>	<u>3 204</u> 1 986
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 305</u>	<u>3 181</u> 1 971
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 281</u>	<u>3 158</u> 1 957
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 233</u>	<u>3 112</u> 1 929

					-	-
211-203-0100	3344-83	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

							-	-	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

							-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 157</u> 18 884	<u>20 614</u> 17 857	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 016</u> 17 857	<u>19 501</u> 17 857
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 157</u> 18 884	<u>20 614</u> 17 857	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 016</u> 17 857	<u>19 501</u> 17 857
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 008</u> 17 768	<u>20 614</u> 17 857	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 016</u> 17 857	<u>19 501</u> 17 857

211-206.

							-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 061</u>	<u>8 589</u>	<u>9 912</u>	<u>9 182</u>	<u>8 015</u>	<u>7 581</u>	<u>7 442</u>

211-3.

8.04-08-2023

20

					-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857

					-	-
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 143</u>	<u>3 995</u> 3 036

211-302.

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

211-4.

211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 296</u>	<u>5 139</u>	<u>9 434</u>	<u>7 348</u>	<u>3 147</u> <u>2 411</u>	<u>4 892</u>	<u>5 374</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 296</u>	<u>5 139</u>	<u>9 434</u>	<u>7 348</u>	<u>3 147</u> <u>2 411</u>	<u>4 892</u>	<u>5 374</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 670</u>	<u>5 355</u>	<u>7 647</u>	<u>7 647</u>	<u>3 290</u> <u>2 685</u>	<u>4 977</u>	<u>5 646</u>

211-402.

						-	-
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> <u>3 164</u>	<u>5 068</u> <u>4 609</u>	<u>6 955</u> <u>4 609</u>

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> <u>16 071</u>

					-	-
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 592</u>	<u>3 458</u> 2 143
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 592</u>	<u>3 458</u> 2 143
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 282</u>	<u>10 542</u> 2 685

					,	.
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 719</u>	<u>7 404</u>	<u>8 864</u>	<u>8 058</u>	<u>6 771</u> 5 930	<u>6 293</u>	<u>6 140</u>

211-6.
211-601.

					,	.	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 953</u>	<u>7 751</u>	<u>9 307</u>	<u>8 448</u>	<u>5 216</u> 4 377	<u>6 565</u>	<u>6 402</u>

					-	-
211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 440</u> 2 411	<u>2 337</u> 1 339

					-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 536</u> 500	<u>2 346</u> 1 286

211-603.

- -

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 728</u>	<u>8 357</u>	<u>9 768</u>	<u>8 989</u>	<u>7 745</u>	<u>7 283</u>	<u>7 135</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 728</u>	<u>8 357</u>	<u>9 768</u>	<u>8 989</u>	<u>7 745</u>	<u>7 283</u>	<u>7 135</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 728</u>	<u>8 357</u>	<u>9 768</u>	<u>8 989</u>	<u>7 745</u>	<u>7 283</u>	<u>7 135</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 728</u>	<u>8 357</u>	<u>9 768</u>	<u>8 989</u>	<u>7 745</u>	<u>7 283</u>	<u>7 135</u>

211-7.**211-701.**

,

							-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>8 766</u>	<u>10 750</u>	<u>9 503</u>	<u>8 121</u>	<u>7 612</u>	<u>7 297</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>8 766</u>	<u>10 750</u>	<u>9 503</u>	<u>8 121</u>	<u>7 612</u>	<u>7 297</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>8 766</u>	<u>10 750</u>	<u>9 503</u>	<u>8 121</u>	<u>7 612</u>	<u>7 297</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>8 766</u>	<u>10 750</u>	<u>9 503</u>	<u>8 121</u>	<u>7 612</u>	<u>7 297</u>

					-	-
211-603-0100	- -	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{3\ 326}{2\ 330}$	$\frac{3\ 459}{2\ 460}$
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{3\ 326}{2\ 330}$	$\frac{3\ 459}{2\ 460}$
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{3\ 326}{2\ 330}$	$\frac{3\ 459}{2\ 460}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{3\ 326}{2\ 330}$	$\frac{3\ 459}{2\ 460}$

					-	-
211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 637}{2\ 411}$	$\frac{4\ 899}{2\ 411}$
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 637}{2\ 411}$	$\frac{4\ 899}{2\ 411}$
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 637}{2\ 411}$	$\frac{4\ 899}{2\ 411}$
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 637}{2\ 411}$	$\frac{4\ 899}{2\ 411}$

							-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>8 766</u>	<u>10 750</u>	<u>9 503</u>	<u>8 121</u>	<u>7 612</u>	<u>7 297</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>8 766</u>	<u>10 750</u>	<u>9 503</u>	<u>8 121</u>	<u>7 612</u>	<u>7 297</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212.

212-1.

212-101.

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 146</u> 14 524	<u>27 384</u> 15 289	<u>25 351</u> 23 104	<u>30 359</u> 18 840	<u>24 799</u> 15 289	<u>22 853</u> 15 289	<u>20 537</u> 15 289

8.04-08-2023

					-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000		

					-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 799</u> 15 289	<u>24 799</u> 15 289

							-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>17 884</u> 15 250	<u>28 161</u> 16 053	<u>26 524</u> 24 259	<u>31 316</u> 19 782	<u>25 576</u> 16 053	<u>23 630</u> 16 053	<u>21 314</u> 16 053
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 833</u> 16 184	<u>29 159</u> 17 036	<u>28 003</u> 25 714	<u>32 444</u> 20 893	<u>26 574</u> 17 036	<u>24 628</u> 17 036	<u>22 312</u> 17 036
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>18 682</u> 16 347	<u>29 663</u> 17 208	<u>28 462</u> 25 974	<u>32 719</u> 21 104	<u>27 237</u> 17 208	<u>25 188</u> 17 208	<u>22 750</u> 17 208
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 851</u> 16 514	<u>29 841</u> 17 383	<u>28 732</u> 26 239	<u>32 938</u> 21 319	<u>27 415</u> 17 383	<u>25 367</u> 17 383	<u>22 928</u> 17 383
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 024</u> 16 684	<u>30 023</u> 17 563	<u>29 006</u> 26 510	<u>33 161</u> 21 539	<u>27 597</u> 17 563	<u>25 549</u> 17 563	<u>23 111</u> 17 563
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>19 381</u> 17 036	<u>30 399</u> 17 932	<u>29 573</u> 27 068	<u>33 622</u> 21 992	<u>27 973</u> 17 932	<u>25 925</u> 17 932	<u>23 486</u> 17 932
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>19 565</u> 17 217	<u>30 593</u> 18 123	<u>29 866</u> 27 356	<u>33 860</u> 22 226	<u>28 167</u> 18 123	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 851</u> 16 514	<u>29 841</u> 17 383	<u>28 732</u> 26 239	<u>32 938</u> 21 319	<u>27 415</u> 17 383	<u>25 367</u> 17 383	<u>22 928</u> 17 383
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 024</u> 16 684	<u>30 023</u> 17 563	<u>29 006</u> 26 510	<u>33 161</u> 21 539	<u>27 597</u> 17 563	<u>25 549</u> 17 563	<u>23 111</u> 17 563
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 201</u> 16 858	<u>30 209</u> 17 746	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 389</u> 21 763	<u>27 783</u> 17 746	<u>25 735</u> 17 746	<u>23 296</u> 17 746
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>19 565</u> 17 217	<u>30 593</u> 18 123	<u>29 866</u> 27 356	<u>33 860</u> 22 226	<u>28 167</u> 18 123	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123

					-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 576</u> 16 053	<u>25 576</u> 16 053
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 574</u> 17 036	<u>26 574</u> 17 036
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 237</u> 17 208	<u>27 237</u> 17 208
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 415</u> 17 383	<u>27 415</u> 17 383
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 597</u> 17 563	<u>27 597</u> 17 563
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 973</u> 17 932	<u>27 973</u> 17 932
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 415</u> 17 383	<u>27 415</u> 17 383
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 597</u> 17 563	<u>27 597</u> 17 563
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 783</u> 17 746	<u>27 783</u> 17 746
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123

							-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>30 791</u> 18 318	<u>30 165</u> 27 650	<u>34 102</u> 22 465	<u>28 365</u> 18 318	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 024</u> 16 684	<u>30 023</u> 17 563	<u>29 006</u> 26 510	<u>33 161</u> 21 539	<u>27 597</u> 17 563	<u>25 549</u> 17 563	<u>23 111</u> 17 563
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 201</u> 16 858	<u>30 209</u> 17 746	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 389</u> 21 763	<u>27 783</u> 17 746	<u>25 735</u> 17 746	<u>23 296</u> 17 746
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 381</u> 17 036	<u>30 399</u> 17 932	<u>29 573</u> 27 068	<u>33 622</u> 21 992	<u>27 973</u> 17 932	<u>25 925</u> 17 932	<u>23 486</u> 17 932
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>30 791</u> 18 318	<u>30 165</u> 27 650	<u>34 102</u> 22 465	<u>28 365</u> 18 318	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 945</u> 17 591	<u>30 993</u> 18 517	<u>30 470</u> 27 950	<u>34 351</u> 22 710	<u>28 567</u> 18 517	<u>26 519</u> 18 517	<u>24 080</u> 18 517
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 201</u> 16 858	<u>30 209</u> 17 746	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 389</u> 21 763	<u>27 783</u> 17 746	<u>25 735</u> 17 746	<u>23 296</u> 17 746
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 381</u> 17 036	<u>30 399</u> 17 932	<u>29 573</u> 27 068	<u>33 622</u> 21 992	<u>27 973</u> 17 932	<u>25 925</u> 17 932	<u>23 486</u> 17 932
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>19 565</u> 17 217	<u>30 593</u> 18 123	<u>29 866</u> 27 356	<u>33 860</u> 22 226	<u>28 167</u> 18 123	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 945</u> 17 591	<u>30 993</u> 18 517	<u>30 470</u> 27 950	<u>34 351</u> 22 710	<u>28 567</u> 18 517	<u>26 519</u> 18 517	<u>24 080</u> 18 517
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 142</u> 17 785	<u>31 200</u> 18 721	<u>30 782</u> 28 257	<u>34 604</u> 22 959	<u>28 774</u> 18 721	<u>26 725</u> 18 721	<u>24 287</u> 18 721
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 961</u> 17 295	<u>30 347</u> 18 205	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>27 763</u> 18 205	<u>25 817</u> 18 205	<u>23 500</u> 18 205

					-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 365</u> 18 318	<u>28 365</u> 18 318
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 597</u> 17 563	<u>27 597</u> 17 563
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 783</u> 17 746	<u>27 783</u> 17 746
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 973</u> 17 932	<u>27 973</u> 17 932
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 365</u> 18 318	<u>28 365</u> 18 318
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 567</u> 18 517	<u>28 567</u> 18 517
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 783</u> 17 746	<u>27 783</u> 17 746
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 973</u> 17 932	<u>27 973</u> 17 932
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 567</u> 18 517	<u>28 567</u> 18 517
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 763</u> 18 205	<u>27 763</u> 18 205

							-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 822</u> 17 470	<u>30 863</u> 18 389	<u>30 112</u> 27 597	<u>34 231</u> 22 592	<u>28 437</u> 18 389	<u>26 389</u> 18 389	<u>23 950</u> 18 389
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>31 054</u> 18 577	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>28 628</u> 18 577	<u>26 579</u> 18 577	<u>24 141</u> 18 577
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>31 249</u> 18 768	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>28 822</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768	<u>24 336</u> 18 768
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 650</u> 19 164	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>29 224</u> 19 164	<u>27 176</u> 19 164	<u>24 737</u> 19 164
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 857</u> 19 367	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>29 431</u> 19 367	<u>27 383</u> 19 367	<u>24 944</u> 19 367
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>31 054</u> 18 577	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>28 628</u> 18 577	<u>26 579</u> 18 577	<u>24 141</u> 18 577
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>31 249</u> 18 768	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>28 822</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768	<u>24 336</u> 18 768
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>31 447</u> 18 964	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>29 021</u> 18 964	<u>26 973</u> 18 964	<u>24 534</u> 18 964
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 857</u> 19 367	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>29 431</u> 19 367	<u>27 383</u> 19 367	<u>24 944</u> 19 367
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>32 069</u> 19 576	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>29 642</u> 19 576	<u>27 594</u> 19 576	<u>25 156</u> 19 576
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>31 249</u> 18 768	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>28 822</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768	<u>24 336</u> 18 768
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>31 447</u> 18 964	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>29 021</u> 18 964	<u>26 973</u> 18 964	<u>24 534</u> 18 964
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 650</u> 19 164	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>29 224</u> 19 164	<u>27 176</u> 19 164	<u>24 737</u> 19 164

					-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 437</u> 18 389	<u>28 437</u> 18 389
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 628</u> 18 577	<u>28 628</u> 18 577
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 224</u> 19 164	<u>29 224</u> 19 164
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 367	<u>29 431</u> 19 367
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 628</u> 18 577	<u>28 628</u> 18 577
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 021</u> 18 964	<u>29 021</u> 18 964
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 367	<u>29 431</u> 19 367
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 642</u> 19 576	<u>29 642</u> 19 576
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 021</u> 18 964	<u>29 021</u> 18 964
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 224</u> 19 164	<u>29 224</u> 19 164

							-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>32 069</u> 19 576	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>29 642</u> 19 576	<u>27 594</u> 19 576	<u>25 156</u> 19 576
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>32 285</u> 19 788	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>29 859</u> 19 788	<u>27 810</u> 19 788	<u>25 372</u> 19 788
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>31 447</u> 18 964	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>29 021</u> 18 964	<u>26 973</u> 18 964	<u>24 534</u> 18 964
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 650</u> 19 164	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>29 224</u> 19 164	<u>27 176</u> 19 164	<u>24 737</u> 19 164
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 857</u> 19 367	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>29 431</u> 19 367	<u>27 383</u> 19 367	<u>24 944</u> 19 367
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>32 285</u> 19 788	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>29 859</u> 19 788	<u>27 810</u> 19 788	<u>25 372</u> 19 788
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 382</u> 19 006	<u>32 506</u> 20 006	<u>32 577</u> 30 024	<u>36 249</u> 24 578	<u>30 080</u> 20 006	<u>28 031</u> 20 006	<u>25 593</u> 20 006
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 961</u> 17 295	<u>30 347</u> 18 205	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>27 763</u> 18 205	<u>25 817</u> 18 205	<u>23 500</u> 18 205
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 822</u> 17 470	<u>30 863</u> 18 389	<u>30 112</u> 27 597	<u>34 231</u> 22 592	<u>28 437</u> 18 389	<u>26 389</u> 18 389	<u>23 950</u> 18 389
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>31 054</u> 18 577	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>28 628</u> 18 577	<u>26 579</u> 18 577	<u>24 141</u> 18 577
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>31 249</u> 18 768	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>28 822</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768	<u>24 336</u> 18 768
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 650</u> 19 164	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>29 224</u> 19 164	<u>27 176</u> 19 164	<u>24 737</u> 19 164

					-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 642</u> 19 576	<u>29 642</u> 19 576
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 859</u> 19 788	<u>29 859</u> 19 788
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 021</u> 18 964	<u>29 021</u> 18 964
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 224</u> 19 164	<u>29 224</u> 19 164
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 367	<u>29 431</u> 19 367
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 19 788	<u>29 859</u> 19 788
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 080</u> 20 006	<u>30 080</u> 20 006
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 763</u> 18 205	<u>27 763</u> 18 205
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 437</u> 18 389	<u>28 437</u> 18 389
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 628</u> 18 577	<u>28 628</u> 18 577
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 224</u> 19 164	<u>29 224</u> 19 164

							-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 857</u> 19 367	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>29 431</u> 19 367	<u>27 383</u> 19 367	<u>24 944</u> 19 367
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>31 054</u> 18 577	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>28 628</u> 18 577	<u>26 579</u> 18 577	<u>24 141</u> 18 577
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>31 249</u> 18 768	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>28 822</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768	<u>24 336</u> 18 768
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>31 447</u> 18 964	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>29 021</u> 18 964	<u>26 973</u> 18 964	<u>24 534</u> 18 964
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 857</u> 19 367	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>29 431</u> 19 367	<u>27 383</u> 19 367	<u>24 944</u> 19 367
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>32 069</u> 19 576	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>29 642</u> 19 576	<u>27 594</u> 19 576	<u>25 156</u> 19 576
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>31 249</u> 18 768	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>28 822</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768	<u>24 336</u> 18 768
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>31 447</u> 18 964	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>29 021</u> 18 964	<u>26 973</u> 18 964	<u>24 534</u> 18 964
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 650</u> 19 164	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>29 224</u> 19 164	<u>27 176</u> 19 164	<u>24 737</u> 19 164
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>32 069</u> 19 576	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>29 642</u> 19 576	<u>27 594</u> 19 576	<u>25 156</u> 19 576
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>32 285</u> 19 788	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>29 859</u> 19 788	<u>27 810</u> 19 788	<u>25 372</u> 19 788
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>31 447</u> 18 964	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>29 021</u> 18 964	<u>26 973</u> 18 964	<u>24 534</u> 18 964
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 650</u> 19 164	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>29 224</u> 19 164	<u>27 176</u> 19 164	<u>24 737</u> 19 164

					-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 367	<u>29 431</u> 19 367
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 628</u> 18 577	<u>28 628</u> 18 577
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 021</u> 18 964	<u>29 021</u> 18 964
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 367	<u>29 431</u> 19 367
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 642</u> 19 576	<u>29 642</u> 19 576
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 021</u> 18 964	<u>29 021</u> 18 964
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 224</u> 19 164	<u>29 224</u> 19 164
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 642</u> 19 576	<u>29 642</u> 19 576
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 859</u> 19 788	<u>29 859</u> 19 788
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 021</u> 18 964	<u>29 021</u> 18 964
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 224</u> 19 164	<u>29 224</u> 19 164

							-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 857</u> 19 367	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>29 431</u> 19 367	<u>27 383</u> 19 367	<u>24 944</u> 19 367
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>32 285</u> 19 788	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>29 859</u> 19 788	<u>27 810</u> 19 788	<u>25 372</u> 19 788
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 382</u> 19 006	<u>32 506</u> 20 006	<u>32 577</u> 30 024	<u>36 249</u> 24 578	<u>30 080</u> 20 006	<u>28 031</u> 20 006	<u>25 593</u> 20 006
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 737</u> 19 042	<u>32 216</u> 20 045	<u>32 902</u> 30 536	<u>36 934</u> 25 313	<u>29 631</u> 20 045	<u>27 685</u> 20 045	<u>25 369</u> 20 045
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 615</u> 19 235	<u>32 751</u> 20 247	<u>33 410</u> 30 844	<u>37 255</u> 25 568	<u>30 325</u> 20 247	<u>28 276</u> 20 247	<u>25 838</u> 20 247
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>32 961</u> 20 454	<u>33 730</u> 31 159	<u>37 520</u> 25 829	<u>30 535</u> 20 454	<u>28 486</u> 20 454	<u>26 048</u> 20 454
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 018</u> 19 631	<u>33 175</u> 20 665	<u>34 056</u> 31 480	<u>37 790</u> 26 095	<u>30 749</u> 20 665	<u>28 701</u> 20 665	<u>26 262</u> 20 665
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>33 617</u> 21 100	<u>34 730</u> 32 143	<u>38 349</u> 26 645	<u>31 191</u> 21 100	<u>29 143</u> 21 100	<u>26 704</u> 21 100
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>33 845</u> 21 324	<u>35 077</u> 32 485	<u>38 637</u> 26 928	<u>31 419</u> 21 324	<u>29 371</u> 21 324	<u>26 932</u> 21 324
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>32 961</u> 20 454	<u>33 730</u> 31 159	<u>37 520</u> 25 829	<u>30 535</u> 20 454	<u>28 486</u> 20 454	<u>26 048</u> 20 454
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 018</u> 19 631	<u>33 175</u> 20 665	<u>34 056</u> 31 480	<u>37 790</u> 26 095	<u>30 749</u> 20 665	<u>28 701</u> 20 665	<u>26 262</u> 20 665
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>33 394</u> 20 880	<u>34 390</u> 31 808	<u>38 067</u> 26 367	<u>30 968</u> 20 880	<u>28 919</u> 20 880	<u>26 481</u> 20 880

					-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 367	<u>29 431</u> 19 367
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 19 788	<u>29 859</u> 19 788
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 080</u> 20 006	<u>30 080</u> 20 006
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 631</u> 20 045	<u>29 631</u> 20 045
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 325</u> 20 247	<u>30 325</u> 20 247
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 535</u> 20 454	<u>30 535</u> 20 454
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 749</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 191</u> 21 100	<u>31 191</u> 21 100
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 419</u> 21 324	<u>31 419</u> 21 324
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 535</u> 20 454	<u>30 535</u> 20 454
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 749</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 968</u> 20 880	<u>30 968</u> 20 880

							-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>33 845</u> 21 324	<u>35 077</u> 32 485	<u>38 637</u> 26 928	<u>31 419</u> 21 324	<u>29 371</u> 21 324	<u>26 932</u> 21 324
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>22 876</u> 20 476	<u>34 078</u> 21 553	<u>35 432</u> 32 834	<u>38 931</u> 27 218	<u>31 652</u> 21 553	<u>29 604</u> 21 553	<u>27 165</u> 21 553
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 018</u> 19 631	<u>33 175</u> 20 665	<u>34 056</u> 31 480	<u>37 790</u> 26 095	<u>30 749</u> 20 665	<u>28 701</u> 20 665	<u>26 262</u> 20 665
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>33 394</u> 20 880	<u>34 390</u> 31 808	<u>38 067</u> 26 367	<u>30 968</u> 20 880	<u>28 919</u> 20 880	<u>26 481</u> 20 880
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>33 617</u> 21 100	<u>34 730</u> 32 143	<u>38 349</u> 26 645	<u>31 191</u> 21 100	<u>29 143</u> 21 100	<u>26 704</u> 21 100
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>22 876</u> 20 476	<u>34 078</u> 21 553	<u>35 432</u> 32 834	<u>38 931</u> 27 218	<u>31 652</u> 21 553	<u>29 604</u> 21 553	<u>27 165</u> 21 553
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>34 316</u> 21 788	<u>35 795</u> 33 191	<u>39 231</u> 27 514	<u>31 890</u> 21 788	<u>29 842</u> 21 788	<u>27 403</u> 21 788
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>33 394</u> 20 880	<u>34 390</u> 31 808	<u>38 067</u> 26 367	<u>30 968</u> 20 880	<u>28 919</u> 20 880	<u>26 481</u> 20 880
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>33 617</u> 21 100	<u>34 730</u> 32 143	<u>38 349</u> 26 645	<u>31 191</u> 21 100	<u>29 143</u> 21 100	<u>26 704</u> 21 100
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>33 845</u> 21 324	<u>35 077</u> 32 485	<u>38 637</u> 26 928	<u>31 419</u> 21 324	<u>29 371</u> 21 324	<u>26 932</u> 21 324
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>34 316</u> 21 788	<u>35 795</u> 33 191	<u>39 231</u> 27 514	<u>31 890</u> 21 788	<u>29 842</u> 21 788	<u>27 403</u> 21 788
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 926	<u>34 559</u> 22 027	<u>36 165</u> 33 556	<u>39 539</u> 27 816	<u>32 133</u> 22 027	<u>30 085</u> 22 027	<u>27 646</u> 22 027
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>34 316</u> 21 788	<u>35 795</u> 33 191	<u>39 231</u> 27 514	<u>31 890</u> 21 788	<u>29 842</u> 21 788	<u>27 403</u> 21 788

					-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 419</u> 21 324	<u>31 419</u> 21 324
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 652</u> 21 553	<u>31 652</u> 21 553
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 749</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 968</u> 20 880	<u>30 968</u> 20 880
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 191</u> 21 100	<u>31 191</u> 21 100
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 652</u> 21 553	<u>31 652</u> 21 553
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 890</u> 21 788	<u>31 890</u> 21 788
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 968</u> 20 880	<u>30 968</u> 20 880
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 191</u> 21 100	<u>31 191</u> 21 100
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 419</u> 21 324	<u>31 419</u> 21 324
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 890</u> 21 788	<u>31 890</u> 21 788
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 133</u> 22 027	<u>32 133</u> 22 027
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 890</u> 21 788	<u>31 890</u> 21 788

							-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 926	<u>34 559</u> 22 027	<u>36 165</u> 33 556	<u>39 539</u> 27 816	<u>32 133</u> 22 027	<u>30 085</u> 22 027	<u>27 646</u> 22 027
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 569</u> 21 158	<u>34 808</u> 22 272	<u>36 544</u> 33 929	<u>39 853</u> 28 125	<u>32 382</u> 22 272	<u>30 334</u> 22 272	<u>27 895</u> 22 272
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>23 811</u> 21 396	<u>35 062</u> 22 522	<u>36 931</u> 34 310	<u>40 174</u> 28 441	<u>32 636</u> 22 522	<u>30 588</u> 22 522	<u>28 149</u> 22 522
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 311</u> 21 888	<u>35 588</u> 23 040	<u>37 733</u> 35 099	<u>40 838</u> 29 095	<u>33 162</u> 23 040	<u>31 114</u> 23 040	<u>28 675</u> 23 040
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 435</u> 19 729	<u>32 951</u> 20 768	<u>33 718</u> 31 339	<u>37 569</u> 25 938	<u>30 366</u> 20 768	<u>28 420</u> 20 768	<u>26 104</u> 20 768
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>33 493</u> 20 978	<u>34 235</u> 31 656	<u>37 896</u> 26 199	<u>31 067</u> 20 978	<u>29 019</u> 20 978	<u>26 580</u> 20 978
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 527</u> 20 132	<u>33 711</u> 21 192	<u>34 563</u> 31 979	<u>38 168</u> 26 467	<u>31 284</u> 21 192	<u>29 236</u> 21 192	<u>26 798</u> 21 192
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>34 159</u> 21 633	<u>35 240</u> 32 645	<u>38 728</u> 27 018	<u>31 733</u> 21 633	<u>29 685</u> 21 633	<u>27 246</u> 21 633
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 173</u> 20 768	<u>34 390</u> 21 861	<u>35 589</u> 32 989	<u>39 017</u> 27 303	<u>31 964</u> 21 861	<u>29 916</u> 21 861	<u>27 478</u> 21 861
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>33 493</u> 20 978	<u>34 235</u> 31 656	<u>37 896</u> 26 199	<u>31 067</u> 20 978	<u>29 019</u> 20 978	<u>26 580</u> 20 978
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 527</u> 20 132	<u>33 711</u> 21 192	<u>34 563</u> 31 979	<u>38 168</u> 26 467	<u>31 284</u> 21 192	<u>29 236</u> 21 192	<u>26 798</u> 21 192
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 738</u> 20 340	<u>33 933</u> 21 410	<u>34 898</u> 32 309	<u>38 445</u> 26 740	<u>31 506</u> 21 410	<u>29 458</u> 21 410	<u>27 020</u> 21 410

					-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 133</u> 22 027	<u>32 133</u> 22 027
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 272	<u>32 382</u> 22 272
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 636</u> 22 522	<u>32 636</u> 22 522
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 162</u> 23 040	<u>33 162</u> 23 040
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 366</u> 20 768	<u>30 366</u> 20 768
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 067</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 284</u> 21 192	<u>31 284</u> 21 192
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 633	<u>31 733</u> 21 633
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 964</u> 21 861	<u>31 964</u> 21 861
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 067</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 284</u> 21 192	<u>31 284</u> 21 192
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 506</u> 21 410	<u>31 506</u> 21 410

							-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 173</u> 20 768	<u>34 390</u> 21 861	<u>35 589</u> 32 989	<u>39 017</u> 27 303	<u>31 964</u> 21 861	<u>29 916</u> 21 861	<u>27 478</u> 21 861
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 989	<u>34 627</u> 22 093	<u>35 946</u> 33 340	<u>39 312</u> 27 593	<u>32 201</u> 22 093	<u>30 152</u> 22 093	<u>27 714</u> 22 093
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 527</u> 20 132	<u>33 711</u> 21 192	<u>34 563</u> 31 979	<u>38 168</u> 26 467	<u>31 284</u> 21 192	<u>29 236</u> 21 192	<u>26 798</u> 21 192
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 738</u> 20 340	<u>33 933</u> 21 410	<u>34 898</u> 32 309	<u>38 445</u> 26 740	<u>31 506</u> 21 410	<u>29 458</u> 21 410	<u>27 020</u> 21 410
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>34 159</u> 21 633	<u>35 240</u> 32 645	<u>38 728</u> 27 018	<u>31 733</u> 21 633	<u>29 685</u> 21 633	<u>27 246</u> 21 633
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 989	<u>34 627</u> 22 093	<u>35 946</u> 33 340	<u>39 312</u> 27 593	<u>32 201</u> 22 093	<u>30 152</u> 22 093	<u>27 714</u> 22 093
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 627</u> 21 214	<u>34 868</u> 22 331	<u>36 310</u> 33 698	<u>39 614</u> 27 890	<u>32 442</u> 22 331	<u>30 394</u> 22 331	<u>27 955</u> 22 331
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 989	<u>34 627</u> 22 093	<u>35 946</u> 33 340	<u>39 312</u> 27 593	<u>32 201</u> 22 093	<u>30 152</u> 22 093	<u>27 714</u> 22 093
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 627</u> 21 214	<u>34 868</u> 22 331	<u>36 310</u> 33 698	<u>39 614</u> 27 890	<u>32 442</u> 22 331	<u>30 394</u> 22 331	<u>27 955</u> 22 331
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 861</u> 21 445	<u>35 115</u> 22 574	<u>36 682</u> 34 064	<u>39 922</u> 28 193	<u>32 689</u> 22 574	<u>30 640</u> 22 574	<u>28 202</u> 22 574
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 100</u> 21 681	<u>35 367</u> 22 822	<u>37 062</u> 34 439	<u>40 236</u> 28 503	<u>32 941</u> 22 822	<u>30 892</u> 22 822	<u>28 454</u> 22 822
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 595</u> 22 168	<u>35 888</u> 23 335	<u>37 849</u> 35 213	<u>40 887</u> 29 143	<u>33 462</u> 23 335	<u>31 413</u> 23 335	<u>28 975</u> 23 335
212-101-0800	7473-2010	22,5	3								

					-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 964</u> 21 861	<u>31 964</u> 21 861
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 201</u> 22 093	<u>32 201</u> 22 093
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 284</u> 21 192	<u>31 284</u> 21 192
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 506</u> 21 410	<u>31 506</u> 21 410
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 633	<u>31 733</u> 21 633
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 201</u> 22 093	<u>32 201</u> 22 093
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 442</u> 22 331	<u>32 442</u> 22 331
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 201</u> 22 093	<u>32 201</u> 22 093
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 442</u> 22 331	<u>32 442</u> 22 331
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 689</u> 22 574	<u>32 689</u> 22 574
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 941</u> 22 822	<u>32 941</u> 22 822
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 462</u> 23 335	<u>33 462</u> 23 335
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				

							-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 046</u> 21 316	<u>34 647</u> 22 438	<u>34 290</u> 31 902	<u>38 535</u> 26 888	<u>32 062</u> 22 438	<u>30 117</u> 22 438	<u>27 800</u> 22 438
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>35 207</u> 22 664	<u>34 812</u> 32 224	<u>38 872</u> 27 160	<u>32 780</u> 22 664	<u>30 732</u> 22 664	<u>28 294</u> 22 664
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 751	<u>35 442</u> 22 895	<u>35 146</u> 32 553	<u>39 154</u> 27 437	<u>33 015</u> 22 895	<u>30 967</u> 22 895	<u>28 529</u> 22 895
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 632</u> 22 204	<u>35 926</u> 23 372	<u>35 835</u> 33 231	<u>39 734</u> 28 009	<u>33 500</u> 23 372	<u>31 452</u> 23 372	<u>29 013</u> 23 372
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 869</u> 22 438	<u>36 176</u> 23 618	<u>36 191</u> 33 581	<u>40 034</u> 28 304	<u>33 750</u> 23 618	<u>31 702</u> 23 618	<u>29 263</u> 23 618
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>35 207</u> 22 664	<u>34 812</u> 32 224	<u>38 872</u> 27 160	<u>32 780</u> 22 664	<u>30 732</u> 22 664	<u>28 294</u> 22 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 751	<u>35 442</u> 22 895	<u>35 146</u> 32 553	<u>39 154</u> 27 437	<u>33 015</u> 22 895	<u>30 967</u> 22 895	<u>28 529</u> 22 895
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>35 681</u> 23 131	<u>35 487</u> 32 888	<u>39 441</u> 27 720	<u>33 255</u> 23 131	<u>31 207</u> 23 131	<u>28 768</u> 23 131
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 869</u> 22 438	<u>36 176</u> 23 618	<u>36 191</u> 33 581	<u>40 034</u> 28 304	<u>33 750</u> 23 618	<u>31 702</u> 23 618	<u>29 263</u> 23 618
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 676	<u>36 431</u> 23 870	<u>36 554</u> 33 938	<u>40 340</u> 28 605	<u>34 005</u> 23 870	<u>31 957</u> 23 870	<u>29 519</u> 23 870
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 751	<u>35 442</u> 22 895	<u>35 146</u> 32 553	<u>39 154</u> 27 437	<u>33 015</u> 22 895	<u>30 967</u> 22 895	<u>28 529</u> 22 895
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>35 681</u> 23 131	<u>35 487</u> 32 888	<u>39 441</u> 27 720	<u>33 255</u> 23 131	<u>31 207</u> 23 131	<u>28 768</u> 23 131
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 632</u> 22 204	<u>35 926</u> 23 372	<u>35 835</u> 33 231	<u>39 734</u> 28 009	<u>33 500</u> 23 372	<u>31 452</u> 23 372	<u>29 013</u> 23 372

					-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 062</u> 22 438	<u>32 062</u> 22 438
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 780</u> 22 664	<u>32 780</u> 22 664
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 895	<u>33 015</u> 22 895
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 500</u> 23 372	<u>33 500</u> 23 372
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 750</u> 23 618	<u>33 750</u> 23 618
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 780</u> 22 664	<u>32 780</u> 22 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 895	<u>33 015</u> 22 895
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 255</u> 23 131	<u>33 255</u> 23 131
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 750</u> 23 618	<u>33 750</u> 23 618
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 005</u> 23 870	<u>34 005</u> 23 870
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 895	<u>33 015</u> 22 895
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 255</u> 23 131	<u>33 255</u> 23 131
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 500</u> 23 372	<u>33 500</u> 23 372

							-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 676	<u>36 431</u> 23 870	<u>36 554</u> 33 938	<u>40 340</u> 28 605	<u>34 005</u> 23 870	<u>31 957</u> 23 870	<u>29 519</u> 23 870
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 920	<u>36 692</u> 24 126	<u>36 924</u> 34 303	<u>40 652</u> 28 912	<u>34 266</u> 24 126	<u>32 218</u> 24 126	<u>29 779</u> 24 126
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 676	<u>36 431</u> 23 870	<u>36 554</u> 33 938	<u>40 340</u> 28 605	<u>34 005</u> 23 870	<u>31 957</u> 23 870	<u>29 519</u> 23 870
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 920	<u>36 692</u> 24 126	<u>36 924</u> 34 303	<u>40 652</u> 28 912	<u>34 266</u> 24 126	<u>32 218</u> 24 126	<u>29 779</u> 24 126
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 613</u> 23 169	<u>36 959</u> 24 389	<u>37 303</u> 34 676	<u>40 972</u> 29 227	<u>34 532</u> 24 389	<u>32 484</u> 24 389	<u>30 046</u> 24 389
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 871</u> 23 424	<u>37 231</u> 24 657	<u>37 690</u> 35 057	<u>41 298</u> 29 548	<u>34 805</u> 24 657	<u>32 756</u> 24 657	<u>30 318</u> 24 657
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 406</u> 23 950	<u>37 794</u> 25 211	<u>38 491</u> 35 845	<u>41 973</u> 30 212	<u>35 368</u> 25 211	<u>33 319</u> 25 211	<u>30 881</u> 25 211
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 089</u> 23 326	<u>36 797</u> 24 554	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>34 212</u> 24 554	<u>32 267</u> 24 554	<u>29 950</u> 24 554
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 23 562	<u>37 378</u> 24 802	<u>36 627</u> 34 010	<u>40 925</u> 29 180	<u>34 952</u> 24 802	<u>32 904</u> 24 802	<u>30 465</u> 24 802
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 877</u> 22 350	<u>45 099</u> 26 070	<u>36 736</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>43 348</u> 26 070	<u>39 635</u> 26 070	<u>38 548</u> 26 070
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 686	<u>45 499</u> 26 462	<u>37 136</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>43 748</u> 26 462	<u>40 035</u> 26 462	<u>38 948</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 21 911	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 214</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>42 826</u> 25 559	<u>39 113</u> 25 559	<u>38 026</u> 25 559

					-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 005</u> 23 870	<u>34 005</u> 23 870
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 266</u> 24 126	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 005</u> 23 870	<u>34 005</u> 23 870
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 266</u> 24 126	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 532</u> 24 389	<u>34 532</u> 24 389
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 805</u> 24 657	<u>34 805</u> 24 657
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 990</u> 26 070	<u>44 707</u> 26 070
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 390</u> 26 462	<u>45 107</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 468</u> 25 559	<u>44 185</u> 25 559

							-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 765</u> 22 239	<u>44 968</u> 25 942	<u>36 605</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>43 217</u> 25 942	<u>39 504</u> 25 942	<u>38 417</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 106</u> 22 574	<u>45 365</u> 26 332	<u>37 003</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>43 615</u> 26 332	<u>39 901</u> 26 332	<u>38 814</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 22 912	<u>45 768</u> 26 727	<u>37 406</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>44 018</u> 26 727	<u>40 304</u> 26 727	<u>39 217</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 787	<u>45 620</u> 26 581	<u>37 257</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>43 869</u> 26 581	<u>40 156</u> 26 581	<u>39 069</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 130	<u>46 027</u> 26 981	<u>37 665</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>44 277</u> 26 981	<u>40 563</u> 26 981	<u>39 476</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 23 476	<u>46 439</u> 27 384	<u>38 077</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>44 689</u> 27 384	<u>40 975</u> 27 384	<u>39 888</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 386</u> 23 829	<u>46 859</u> 27 796	<u>38 496</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>45 108</u> 27 796	<u>41 395</u> 27 796	<u>40 308</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 089</u> 23 326	<u>36 797</u> 24 554	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>34 212</u> 24 554	<u>32 267</u> 24 554	<u>29 950</u> 24 554
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 23 562	<u>37 378</u> 24 802	<u>36 627</u> 34 010	<u>40 925</u> 29 180	<u>34 952</u> 24 802	<u>32 904</u> 24 802	<u>30 465</u> 24 802
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 505</u> 24 047	<u>37 898</u> 25 313	<u>37 339</u> 34 711	<u>41 536</u> 29 782	<u>35 472</u> 25 313	<u>33 423</u> 25 313	<u>30 985</u> 25 313
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 298	<u>38 166</u> 25 577	<u>37 706</u> 35 073	<u>41 851</u> 30 092	<u>35 739</u> 25 577	<u>33 691</u> 25 577	<u>31 253</u> 25 577
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 011</u> 23 562	<u>37 378</u> 24 802	<u>36 627</u> 34 010	<u>40 925</u> 29 180	<u>34 952</u> 24 802	<u>32 904</u> 24 802	<u>30 465</u> 24 802

					-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 859</u> 25 942	<u>44 576</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 256</u> 26 332	<u>44 974</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 659</u> 26 727	<u>45 377</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 511</u> 26 581	<u>45 228</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 918</u> 26 981	<u>45 635</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 330</u> 27 384	<u>46 047</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 750</u> 27 796	<u>46 467</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802

							-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 255</u> 23 802	<u>37 635</u> 25 055	<u>36 979</u> 34 357	<u>41 227</u> 29 478	<u>35 209</u> 25 055	<u>33 161</u> 25 055	<u>30 722</u> 25 055
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 298	<u>38 166</u> 25 577	<u>37 706</u> 35 073	<u>41 851</u> 30 092	<u>35 739</u> 25 577	<u>33 691</u> 25 577	<u>31 253</u> 25 577
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>38 439</u> 25 846	<u>38 081</u> 35 442	<u>42 173</u> 30 409	<u>36 013</u> 25 846	<u>33 965</u> 25 846	<u>31 526</u> 25 846
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>38 439</u> 25 846	<u>38 081</u> 35 442	<u>42 173</u> 30 409	<u>36 013</u> 25 846	<u>33 965</u> 25 846	<u>31 526</u> 25 846
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 284</u> 24 815	<u>38 719</u> 26 121	<u>38 465</u> 35 819	<u>42 502</u> 30 732	<u>36 292</u> 26 121	<u>34 244</u> 26 121	<u>31 806</u> 26 121
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>27 833</u> 25 354	<u>39 295</u> 26 689	<u>39 256</u> 36 597	<u>43 180</u> 31 400	<u>36 869</u> 26 689	<u>34 821</u> 26 689	<u>32 383</u> 26 689
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 116</u> 25 633	<u>39 593</u> 26 982	<u>39 664</u> 37 000	<u>43 531</u> 31 745	<u>37 167</u> 26 982	<u>35 119</u> 26 982	<u>32 681</u> 26 982
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 269</u> 24 488	<u>38 040</u> 25 777	<u>37 454</u> 35 016	<u>41 478</u> 29 785	<u>35 455</u> 25 777	<u>33 509</u> 25 777	<u>31 193</u> 25 777
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 204</u> 24 735	<u>38 634</u> 26 037	<u>38 009</u> 35 370	<u>41 845</u> 30 086	<u>36 207</u> 26 037	<u>34 159</u> 26 037	<u>31 721</u> 26 037
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 722</u> 25 245	<u>39 179</u> 26 574	<u>38 750</u> 36 099	<u>42 475</u> 30 706	<u>36 753</u> 26 574	<u>34 705</u> 26 574	<u>32 266</u> 26 574
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 989</u> 25 508	<u>39 460</u> 26 851	<u>39 132</u> 36 475	<u>42 800</u> 31 026	<u>37 034</u> 26 851	<u>34 986</u> 26 851	<u>32 547</u> 26 851
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 204</u> 24 735	<u>38 634</u> 26 037	<u>38 009</u> 35 370	<u>41 845</u> 30 086	<u>36 207</u> 26 037	<u>34 159</u> 26 037	<u>31 721</u> 26 037

					-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 167</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 455</u> 25 777	<u>35 455</u> 25 777
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 207</u> 26 037	<u>36 207</u> 26 037
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 753</u> 26 574	<u>36 753</u> 26 574
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 207</u> 26 037	<u>36 207</u> 26 037

							-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 460</u> 24 988	<u>38 904</u> 26 303	<u>38 375</u> 35 731	<u>42 157</u> 30 393	<u>36 477</u> 26 303	<u>34 429</u> 26 303	<u>31 991</u> 26 303
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 989</u> 25 508	<u>39 460</u> 26 851	<u>39 132</u> 36 475	<u>42 800</u> 31 026	<u>37 034</u> 26 851	<u>34 986</u> 26 851	<u>32 547</u> 26 851
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 262</u> 25 777	<u>39 747</u> 27 133	<u>39 522</u> 36 859	<u>43 132</u> 31 353	<u>37 321</u> 27 133	<u>35 273</u> 27 133	<u>32 835</u> 27 133
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 262</u> 25 777	<u>39 747</u> 27 133	<u>39 522</u> 36 859	<u>43 132</u> 31 353	<u>37 321</u> 27 133	<u>35 273</u> 27 133	<u>32 835</u> 27 133
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 540</u> 26 051	<u>40 041</u> 27 422	<u>39 920</u> 37 252	<u>43 471</u> 31 686	<u>37 614</u> 27 422	<u>35 566</u> 27 422	<u>33 128</u> 27 422
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 116</u> 26 617	<u>40 646</u> 28 018	<u>40 743</u> 38 061	<u>44 171</u> 32 375	<u>38 220</u> 28 018	<u>36 172</u> 28 018	<u>33 733</u> 28 018
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 413</u> 26 910	<u>40 959</u> 28 326	<u>41 168</u> 38 480	<u>44 532</u> 32 731	<u>38 533</u> 28 326	<u>36 485</u> 28 326	<u>34 046</u> 28 326
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 073</u> 26 263	<u>39 938</u> 27 645	<u>38 522</u> 36 067	<u>42 386</u> 30 679	<u>37 353</u> 27 645	<u>35 407</u> 27 645	<u>33 091</u> 27 645
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 025</u> 26 528	<u>40 551</u> 27 924	<u>39 087</u> 36 431	<u>42 762</u> 30 988	<u>38 125</u> 27 924	<u>36 076</u> 27 924	<u>33 638</u> 27 924
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 581</u> 27 075	<u>41 136</u> 28 500	<u>39 850</u> 37 182	<u>43 411</u> 31 627	<u>38 710</u> 28 500	<u>36 661</u> 28 500	<u>34 223</u> 28 500
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 357	<u>41 438</u> 28 797	<u>40 243</u> 37 570	<u>43 746</u> 31 957	<u>39 011</u> 28 797	<u>36 963</u> 28 797	<u>34 525</u> 28 797
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 025</u> 26 528	<u>40 551</u> 27 924	<u>39 087</u> 36 431	<u>42 762</u> 30 988	<u>38 125</u> 27 924	<u>36 076</u> 27 924	<u>33 638</u> 27 924

					-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 303	<u>36 477</u> 26 303
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 321</u> 27 133	<u>37 321</u> 27 133
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 321</u> 27 133	<u>37 321</u> 27 133
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 220</u> 28 018	<u>38 220</u> 28 018
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 533</u> 28 326	<u>38 533</u> 28 326
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 353</u> 27 645	<u>37 353</u> 27 645
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 125</u> 27 924	<u>38 125</u> 27 924
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 710</u> 28 500	<u>38 710</u> 28 500
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 011</u> 28 797	<u>39 011</u> 28 797
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 125</u> 27 924	<u>38 125</u> 27 924

							-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 300</u> 26 799	<u>40 840</u> 28 209	<u>39 464</u> 36 803	<u>43 083</u> 31 305	<u>38 414</u> 28 209	<u>36 366</u> 28 209	<u>33 928</u> 28 209
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 357	<u>41 438</u> 28 797	<u>40 243</u> 37 570	<u>43 746</u> 31 957	<u>39 011</u> 28 797	<u>36 963</u> 28 797	<u>34 525</u> 28 797
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 160</u> 27 645	<u>41 746</u> 29 100	<u>40 645</u> 37 965	<u>44 088</u> 32 293	<u>39 319</u> 29 100	<u>37 271</u> 29 100	<u>34 833</u> 29 100
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 160</u> 27 645	<u>41 746</u> 29 100	<u>40 645</u> 37 965	<u>44 088</u> 32 293	<u>39 319</u> 29 100	<u>37 271</u> 29 100	<u>34 833</u> 29 100
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 459</u> 27 939	<u>42 060</u> 29 410	<u>41 056</u> 38 369	<u>44 437</u> 32 637	<u>39 634</u> 29 410	<u>37 586</u> 29 410	<u>35 147</u> 29 410
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 076</u> 28 547	<u>42 710</u> 30 049	<u>41 903</u> 39 203	<u>45 157</u> 33 346	<u>40 283</u> 30 049	<u>38 235</u> 30 049	<u>35 797</u> 30 049
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 395</u> 28 860	<u>43 045</u> 30 379	<u>42 341</u> 39 634	<u>45 530</u> 33 713	<u>40 619</u> 30 379	<u>38 571</u> 30 379	<u>36 132</u> 30 379
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 648</u> 27 813	<u>41 596</u> 29 277	<u>39 621</u> 37 149	<u>43 578</u> 31 852	<u>39 012</u> 29 277	<u>37 066</u> 29 277	<u>34 749</u> 29 277
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 616</u> 28 094	<u>42 226</u> 29 573	<u>40 197</u> 37 524	<u>43 966</u> 32 173	<u>39 800</u> 29 573	<u>37 751</u> 29 573	<u>35 313</u> 29 573
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 205</u> 28 674	<u>42 845</u> 30 183	<u>40 983</u> 38 298	<u>44 640</u> 32 837	<u>40 419</u> 30 183	<u>38 371</u> 30 183	<u>35 933</u> 30 183
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 508</u> 28 972	<u>43 165</u> 30 497	<u>41 389</u> 38 697	<u>44 987</u> 33 179	<u>40 739</u> 30 497	<u>38 690</u> 30 497	<u>36 252</u> 30 497
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 616</u> 28 094	<u>42 226</u> 29 573	<u>40 197</u> 37 524	<u>43 966</u> 32 173	<u>39 800</u> 29 573	<u>37 751</u> 29 573	<u>35 313</u> 29 573

					-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 414</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 011</u> 28 797	<u>39 011</u> 28 797
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>39 319</u> 29 100	<u>39 319</u> 29 100
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>39 319</u> 29 100	<u>39 319</u> 29 100
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 634</u> 29 410	<u>39 634</u> 29 410
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>40 283</u> 30 049	<u>40 283</u> 30 049
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 619</u> 30 379	<u>40 619</u> 30 379
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 012</u> 29 277	<u>39 012</u> 29 277
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 800</u> 29 573	<u>39 800</u> 29 573
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 419</u> 30 183	<u>40 419</u> 30 183
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 739</u> 30 497	<u>40 739</u> 30 497
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 800</u> 29 573	<u>39 800</u> 29 573

							-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 908</u> 28 381	<u>42 533</u> 29 875	<u>40 586</u> 37 907	<u>44 299</u> 32 502	<u>40 106</u> 29 875	<u>38 058</u> 29 875	<u>35 620</u> 29 875
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 508</u> 28 972	<u>43 165</u> 30 497	<u>41 389</u> 38 697	<u>44 987</u> 33 179	<u>40 739</u> 30 497	<u>38 690</u> 30 497	<u>36 252</u> 30 497
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 818</u> 29 277	<u>43 491</u> 30 818	<u>41 802</u> 39 104	<u>45 342</u> 33 528	<u>41 065</u> 30 818	<u>39 017</u> 30 818	<u>36 578</u> 30 818
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 818</u> 29 277	<u>43 491</u> 30 818	<u>41 802</u> 39 104	<u>45 342</u> 33 528	<u>41 065</u> 30 818	<u>39 017</u> 30 818	<u>36 578</u> 30 818
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 135</u> 29 589	<u>43 824</u> 31 146	<u>42 225</u> 39 520	<u>45 705</u> 33 885	<u>41 398</u> 31 146	<u>39 350</u> 31 146	<u>36 911</u> 31 146
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 788</u> 30 232	<u>44 512</u> 31 823	<u>43 098</u> 40 379	<u>46 453</u> 34 621	<u>42 086</u> 31 823	<u>40 038</u> 31 823	<u>37 599</u> 31 823
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 126</u> 30 564	<u>44 867</u> 32 173	<u>43 549</u> 40 823	<u>46 840</u> 35 002	<u>42 441</u> 32 173	<u>40 393</u> 32 173	<u>37 954</u> 32 173
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 752</u> 28 900	<u>42 758</u> 30 421	<u>40 753</u> 38 263	<u>44 819</u> 33 073	<u>40 174</u> 30 421	<u>38 228</u> 30 421	<u>35 911</u> 30 421
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>31 732</u> 29 192	<u>43 400</u> 30 728	<u>41 341</u> 38 650	<u>45 219</u> 33 407	<u>40 974</u> 30 728	<u>38 925</u> 30 728	<u>36 487</u> 30 728
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 343</u> 29 794	<u>44 043</u> 31 362	<u>42 151</u> 39 447	<u>45 919</u> 34 096	<u>41 617</u> 31 362	<u>39 569</u> 31 362	<u>37 131</u> 31 362
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 658</u> 30 104	<u>44 375</u> 31 689	<u>42 568</u> 39 858	<u>46 280</u> 34 451	<u>41 949</u> 31 689	<u>39 901</u> 31 689	<u>37 462</u> 31 689
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 732</u> 29 192	<u>43 400</u> 30 728	<u>41 341</u> 38 650	<u>45 219</u> 33 407	<u>40 974</u> 30 728	<u>38 925</u> 30 728	<u>36 487</u> 30 728

					-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 106</u> 29 875	<u>40 106</u> 29 875
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 739</u> 30 497	<u>40 739</u> 30 497
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 065</u> 30 818	<u>41 065</u> 30 818
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 065</u> 30 818	<u>41 065</u> 30 818
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 398</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 086</u> 31 823	<u>42 086</u> 31 823
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 441</u> 32 173	<u>42 441</u> 32 173
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 174</u> 30 421	<u>40 174</u> 30 421
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 974</u> 30 728	<u>40 974</u> 30 728
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 617</u> 31 362	<u>41 617</u> 31 362
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 949</u> 31 689	<u>41 949</u> 31 689
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 974</u> 30 728	<u>40 974</u> 30 728

							-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 034</u> 29 490	<u>43 718</u> 31 042	<u>41 742</u> 39 044	<u>45 565</u> 33 748	<u>41 292</u> 31 042	<u>39 244</u> 31 042	<u>36 805</u> 31 042
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 658</u> 30 104	<u>44 375</u> 31 689	<u>42 568</u> 39 858	<u>46 280</u> 34 451	<u>41 949</u> 31 689	<u>39 901</u> 31 689	<u>37 462</u> 31 689
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>32 980</u> 30 421	<u>44 714</u> 32 022	<u>42 994</u> 40 277	<u>46 648</u> 34 813	<u>42 288</u> 32 022	<u>40 240</u> 32 022	<u>37 801</u> 32 022
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 980</u> 30 421	<u>44 714</u> 32 022	<u>42 994</u> 40 277	<u>46 648</u> 34 813	<u>42 288</u> 32 022	<u>40 240</u> 32 022	<u>37 801</u> 32 022
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 309</u> 30 745	<u>45 060</u> 32 363	<u>43 430</u> 40 706	<u>47 024</u> 35 184	<u>42 634</u> 32 363	<u>40 586</u> 32 363	<u>38 147</u> 32 363
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 988</u> 31 413	<u>45 775</u> 33 066	<u>44 329</u> 41 591	<u>47 801</u> 35 949	<u>43 349</u> 33 066	<u>41 301</u> 33 066	<u>38 862</u> 33 066
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 339</u> 31 758	<u>46 144</u> 33 430	<u>44 793</u> 42 048	<u>48 203</u> 36 344	<u>43 718</u> 33 430	<u>41 670</u> 33 430	<u>39 231</u> 33 430
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 363</u> 14 738	<u>27 612</u> 15 513	<u>25 586</u> 23 335	<u>30 550</u> 19 029	<u>25 027</u> 15 513	<u>23 082</u> 15 513	<u>20 765</u> 15 513
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 112</u> 15 475	<u>28 401</u> 16 289	<u>26 771</u> 24 501	<u>31 517</u> 19 980	<u>25 816</u> 16 289	<u>23 870</u> 16 289	<u>21 554</u> 16 289
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 075</u> 16 423	<u>29 414</u> 17 287	<u>28 265</u> 25 971	<u>32 656</u> 21 102	<u>26 830</u> 17 287	<u>24 884</u> 17 287	<u>22 567</u> 17 287

					-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 292</u> 31 042	<u>41 292</u> 31 042
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 949</u> 31 689	<u>41 949</u> 31 689
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 288</u> 32 022	<u>42 288</u> 32 022
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 288</u> 32 022	<u>42 288</u> 32 022
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 634</u> 32 363	<u>42 634</u> 32 363
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 349</u> 33 066	<u>43 349</u> 33 066
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 718</u> 33 430	<u>43 718</u> 33 430
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 027</u> 15 513	<u>25 027</u> 15 513
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 816</u> 16 289	<u>25 816</u> 16 289
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 830</u> 17 287	<u>26 830</u> 17 287

							-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 927</u> 16 589	<u>29 921</u> 17 462	<u>28 726</u> 26 234	<u>32 934</u> 21 315	<u>27 495</u> 17 462	<u>25 446</u> 17 462	<u>23 008</u> 17 462
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 099</u> 16 758	<u>30 102</u> 17 640	<u>28 998</u> 26 501	<u>33 155</u> 21 532	<u>27 676</u> 17 640	<u>25 627</u> 17 640	<u>23 189</u> 17 640
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 274</u> 16 931	<u>30 287</u> 17 822	<u>29 276</u> 26 775	<u>33 380</u> 21 754	<u>27 860</u> 17 822	<u>25 812</u> 17 822	<u>23 374</u> 17 822
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>30 668</u> 18 197	<u>29 848</u> 27 338	<u>33 845</u> 22 212	<u>28 242</u> 18 197	<u>26 193</u> 18 197	<u>23 755</u> 18 197
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 823</u> 17 471	<u>30 865</u> 18 390	<u>30 144</u> 27 629	<u>34 085</u> 22 449	<u>28 438</u> 18 390	<u>26 390</u> 18 390	<u>23 952</u> 18 390
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 099</u> 16 758	<u>30 102</u> 17 640	<u>28 998</u> 26 501	<u>33 155</u> 21 532	<u>27 676</u> 17 640	<u>25 627</u> 17 640	<u>23 189</u> 17 640
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 274</u> 16 931	<u>30 287</u> 17 822	<u>29 276</u> 26 775	<u>33 380</u> 21 754	<u>27 860</u> 17 822	<u>25 812</u> 17 822	<u>23 374</u> 17 822
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 453</u> 17 107	<u>30 475</u> 18 007	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 610</u> 21 981	<u>28 049</u> 18 007	<u>26 001</u> 18 007	<u>23 562</u> 18 007
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 823</u> 17 471	<u>30 865</u> 18 390	<u>30 144</u> 27 629	<u>34 085</u> 22 449	<u>28 438</u> 18 390	<u>26 390</u> 18 390	<u>23 952</u> 18 390
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 014</u> 17 659	<u>31 065</u> 18 588	<u>30 446</u> 27 926	<u>34 331</u> 22 690	<u>28 639</u> 18 588	<u>26 591</u> 18 588	<u>24 153</u> 18 588
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 274</u> 16 931	<u>30 287</u> 17 822	<u>29 276</u> 26 775	<u>33 380</u> 21 754	<u>27 860</u> 17 822	<u>25 812</u> 17 822	<u>23 374</u> 17 822
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 453</u> 17 107	<u>30 475</u> 18 007	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 610</u> 21 981	<u>28 049</u> 18 007	<u>26 001</u> 18 007	<u>23 562</u> 18 007
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>30 668</u> 18 197	<u>29 848</u> 27 338	<u>33 845</u> 22 212	<u>28 242</u> 18 197	<u>26 193</u> 18 197	<u>23 755</u> 18 197

					-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 495</u> 17 462	<u>27 495</u> 17 462
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 676</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 860</u> 17 822	<u>27 860</u> 17 822
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 242</u> 18 197	<u>28 242</u> 18 197
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 438</u> 18 390	<u>28 438</u> 18 390
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 676</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 860</u> 17 822	<u>27 860</u> 17 822
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 049</u> 18 007	<u>28 049</u> 18 007
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 438</u> 18 390	<u>28 438</u> 18 390
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 639</u> 18 588	<u>28 639</u> 18 588
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 860</u> 17 822	<u>27 860</u> 17 822
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 049</u> 18 007	<u>28 049</u> 18 007
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 242</u> 18 197	<u>28 242</u> 18 197

							-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 014</u> 17 659	<u>31 065</u> 18 588	<u>30 446</u> 27 926	<u>34 331</u> 22 690	<u>28 639</u> 18 588	<u>26 591</u> 18 588	<u>24 153</u> 18 588
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 209</u> 17 851	<u>31 271</u> 18 790	<u>30 754</u> 28 230	<u>34 581</u> 22 937	<u>28 845</u> 18 790	<u>26 796</u> 18 790	<u>24 358</u> 18 790
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 453</u> 17 107	<u>30 475</u> 18 007	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 610</u> 21 981	<u>28 049</u> 18 007	<u>26 001</u> 18 007	<u>23 562</u> 18 007
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>30 668</u> 18 197	<u>29 848</u> 27 338	<u>33 845</u> 22 212	<u>28 242</u> 18 197	<u>26 193</u> 18 197	<u>23 755</u> 18 197
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 823</u> 17 471	<u>30 865</u> 18 390	<u>30 144</u> 27 629	<u>34 085</u> 22 449	<u>28 438</u> 18 390	<u>26 390</u> 18 390	<u>23 952</u> 18 390
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 209</u> 17 851	<u>31 271</u> 18 790	<u>30 754</u> 28 230	<u>34 581</u> 22 937	<u>28 845</u> 18 790	<u>26 796</u> 18 790	<u>24 358</u> 18 790
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 408</u> 18 047	<u>31 481</u> 18 997	<u>31 069</u> 28 540	<u>34 837</u> 23 189	<u>29 054</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997	<u>24 568</u> 18 997
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 220</u> 17 549	<u>30 619</u> 18 473	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>28 034</u> 18 473	<u>26 088</u> 18 473	<u>23 772</u> 18 473
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 083</u> 17 726	<u>31 138</u> 18 659	<u>30 392</u> 27 873	<u>34 461</u> 22 818	<u>28 712</u> 18 659	<u>26 663</u> 18 659	<u>24 225</u> 18 659
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 266</u> 17 907	<u>31 331</u> 18 850	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>28 905</u> 18 850	<u>26 857</u> 18 850	<u>24 418</u> 18 850
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 529</u> 19 044	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>29 102</u> 19 044	<u>27 054</u> 19 044	<u>24 616</u> 19 044
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 936</u> 19 445	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>29 510</u> 19 445	<u>27 461</u> 19 445	<u>25 023</u> 19 445

					-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 639</u> 18 588	<u>28 639</u> 18 588
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 845</u> 18 790	<u>28 845</u> 18 790
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 049</u> 18 007	<u>28 049</u> 18 007
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 242</u> 18 197	<u>28 242</u> 18 197
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 438</u> 18 390	<u>28 438</u> 18 390
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 845</u> 18 790	<u>28 845</u> 18 790
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 054</u> 18 997	<u>29 054</u> 18 997
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 034</u> 18 473	<u>28 034</u> 18 473
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 712</u> 18 659	<u>28 712</u> 18 659
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 905</u> 18 850	<u>28 905</u> 18 850
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 102</u> 19 044	<u>29 102</u> 19 044
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 510</u> 19 445	<u>29 510</u> 19 445

							-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>32 146</u> 19 652	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>29 720</u> 19 652	<u>27 672</u> 19 652	<u>25 233</u> 19 652
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 266</u> 17 907	<u>31 331</u> 18 850	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>28 905</u> 18 850	<u>26 857</u> 18 850	<u>24 418</u> 18 850
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 529</u> 19 044	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>29 102</u> 19 044	<u>27 054</u> 19 044	<u>24 616</u> 19 044
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 645</u> 18 280	<u>31 730</u> 19 242	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>29 304</u> 19 242	<u>27 256</u> 19 242	<u>24 817</u> 19 242
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>32 146</u> 19 652	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>29 720</u> 19 652	<u>27 672</u> 19 652	<u>25 233</u> 19 652
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 245</u> 18 870	<u>32 361</u> 19 863	<u>32 219</u> 29 672	<u>35 956</u> 24 290	<u>29 935</u> 19 863	<u>27 886</u> 19 863	<u>25 448</u> 19 863
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 529</u> 19 044	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>29 102</u> 19 044	<u>27 054</u> 19 044	<u>24 616</u> 19 044
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 645</u> 18 280	<u>31 730</u> 19 242	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>29 304</u> 19 242	<u>27 256</u> 19 242	<u>24 817</u> 19 242
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 936</u> 19 445	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>29 510</u> 19 445	<u>27 461</u> 19 445	<u>25 023</u> 19 445
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 245</u> 18 870	<u>32 361</u> 19 863	<u>32 219</u> 29 672	<u>35 956</u> 24 290	<u>29 935</u> 19 863	<u>27 886</u> 19 863	<u>25 448</u> 19 863
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 453</u> 19 075	<u>32 580</u> 20 079	<u>32 547</u> 29 994	<u>36 225</u> 24 554	<u>30 154</u> 20 079	<u>28 106</u> 20 079	<u>25 667</u> 20 079
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 645</u> 18 280	<u>31 730</u> 19 242	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>29 304</u> 19 242	<u>27 256</u> 19 242	<u>24 817</u> 19 242
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 936</u> 19 445	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>29 510</u> 19 445	<u>27 461</u> 19 445	<u>25 023</u> 19 445

					-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 720</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 905</u> 18 850	<u>28 905</u> 18 850
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 102</u> 19 044	<u>29 102</u> 19 044
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 304</u> 19 242	<u>29 304</u> 19 242
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 720</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 935</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 102</u> 19 044	<u>29 102</u> 19 044
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 304</u> 19 242	<u>29 304</u> 19 242
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 510</u> 19 445	<u>29 510</u> 19 445
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 935</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 154</u> 20 079	<u>30 154</u> 20 079
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 304</u> 19 242	<u>29 304</u> 19 242
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 510</u> 19 445	<u>29 510</u> 19 445

							-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>32 146</u> 19 652	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>29 720</u> 19 652	<u>27 672</u> 19 652	<u>25 233</u> 19 652
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 453</u> 19 075	<u>32 580</u> 20 079	<u>32 547</u> 29 994	<u>36 225</u> 24 554	<u>30 154</u> 20 079	<u>28 106</u> 20 079	<u>25 667</u> 20 079
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 666</u> 19 285	<u>32 804</u> 20 300	<u>32 882</u> 30 324	<u>36 499</u> 24 824	<u>30 378</u> 20 300	<u>28 330</u> 20 300	<u>25 891</u> 20 300
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 220</u> 17 549	<u>30 619</u> 18 473	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>28 034</u> 18 473	<u>26 088</u> 18 473	<u>23 772</u> 18 473
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 083</u> 17 726	<u>31 138</u> 18 659	<u>30 392</u> 27 873	<u>34 461</u> 22 818	<u>28 712</u> 18 659	<u>26 663</u> 18 659	<u>24 225</u> 18 659
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 266</u> 17 907	<u>31 331</u> 18 850	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>28 905</u> 18 850	<u>26 857</u> 18 850	<u>24 418</u> 18 850
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 529</u> 19 044	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>29 102</u> 19 044	<u>27 054</u> 19 044	<u>24 616</u> 19 044
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 936</u> 19 445	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>29 510</u> 19 445	<u>27 461</u> 19 445	<u>25 023</u> 19 445
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>32 146</u> 19 652	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>29 720</u> 19 652	<u>27 672</u> 19 652	<u>25 233</u> 19 652
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 266</u> 17 907	<u>31 331</u> 18 850	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>28 905</u> 18 850	<u>26 857</u> 18 850	<u>24 418</u> 18 850
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 529</u> 19 044	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>29 102</u> 19 044	<u>27 054</u> 19 044	<u>24 616</u> 19 044
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 645</u> 18 280	<u>31 730</u> 19 242	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>29 304</u> 19 242	<u>27 256</u> 19 242	<u>24 817</u> 19 242

					-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 720</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 154</u> 20 079	<u>30 154</u> 20 079
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 300	<u>30 378</u> 20 300
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 034</u> 18 473	<u>28 034</u> 18 473
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 712</u> 18 659	<u>28 712</u> 18 659
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 905</u> 18 850	<u>28 905</u> 18 850
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 102</u> 19 044	<u>29 102</u> 19 044
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 510</u> 19 445	<u>29 510</u> 19 445
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 720</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 905</u> 18 850	<u>28 905</u> 18 850
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 102</u> 19 044	<u>29 102</u> 19 044
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 304</u> 19 242	<u>29 304</u> 19 242

					-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 720</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 935</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 102</u> 19 044	<u>29 102</u> 19 044
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 304</u> 19 242	<u>29 304</u> 19 242
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 510</u> 19 445	<u>29 510</u> 19 445
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 935</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 154</u> 20 079	<u>30 154</u> 20 079
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 304</u> 19 242	<u>29 304</u> 19 242
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 510</u> 19 445	<u>29 510</u> 19 445
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 720</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 154</u> 20 079	<u>30 154</u> 20 079
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 300	<u>30 378</u> 20 300
212-101-2000	15, 7473-2010	3				

							-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 017</u> 19 319	<u>32 511</u> 20 335	<u>33 212</u> 30 841	<u>37 191</u> 25 566	<u>29 927</u> 20 335	<u>27 981</u> 20 335	<u>25 664</u> 20 335
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 899</u> 19 514	<u>33 049</u> 20 541	<u>33 724</u> 31 153	<u>37 515</u> 25 824	<u>30 623</u> 20 541	<u>28 575</u> 20 541	<u>26 136</u> 20 541
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 101</u> 19 713	<u>33 262</u> 20 750	<u>34 047</u> 31 470	<u>37 782</u> 26 087	<u>30 836</u> 20 750	<u>28 788</u> 20 750	<u>26 349</u> 20 750
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 916	<u>33 479</u> 20 964	<u>34 376</u> 31 795	<u>38 056</u> 26 356	<u>31 053</u> 20 964	<u>29 005</u> 20 964	<u>26 567</u> 20 964
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 733</u> 20 335	<u>33 928</u> 21 406	<u>35 056</u> 32 464	<u>38 619</u> 26 911	<u>31 502</u> 21 406	<u>29 453</u> 21 406	<u>27 015</u> 21 406
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>34 159</u> 21 633	<u>35 407</u> 32 810	<u>38 910</u> 27 197	<u>31 733</u> 21 633	<u>29 685</u> 21 633	<u>27 246</u> 21 633
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 101</u> 19 713	<u>33 262</u> 20 750	<u>34 047</u> 31 470	<u>37 782</u> 26 087	<u>30 836</u> 20 750	<u>28 788</u> 20 750	<u>26 349</u> 20 750
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 916	<u>33 479</u> 20 964	<u>34 376</u> 31 795	<u>38 056</u> 26 356	<u>31 053</u> 20 964	<u>29 005</u> 20 964	<u>26 567</u> 20 964
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 518</u> 20 123	<u>33 701</u> 21 183	<u>34 713</u> 32 126	<u>38 335</u> 26 631	<u>31 275</u> 21 183	<u>29 227</u> 21 183	<u>26 788</u> 21 183
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>34 159</u> 21 633	<u>35 407</u> 32 810	<u>38 910</u> 27 197	<u>31 733</u> 21 633	<u>29 685</u> 21 633	<u>27 246</u> 21 633
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 178</u> 20 773	<u>34 396</u> 21 866	<u>35 766</u> 33 162	<u>39 207</u> 27 490	<u>31 969</u> 21 866	<u>29 921</u> 21 866	<u>27 483</u> 21 866
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 916	<u>33 479</u> 20 964	<u>34 376</u> 31 795	<u>38 056</u> 26 356	<u>31 053</u> 20 964	<u>29 005</u> 20 964	<u>26 567</u> 20 964
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 518</u> 20 123	<u>33 701</u> 21 183	<u>34 713</u> 32 126	<u>38 335</u> 26 631	<u>31 275</u> 21 183	<u>29 227</u> 21 183	<u>26 788</u> 21 183

					-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 927</u> 20 335	<u>29 927</u> 20 335
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 623</u> 20 541	<u>30 623</u> 20 541
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 836</u> 20 750	<u>30 836</u> 20 750
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 053</u> 20 964	<u>31 053</u> 20 964
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 502</u> 21 406	<u>31 502</u> 21 406
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 633	<u>31 733</u> 21 633
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 836</u> 20 750	<u>30 836</u> 20 750
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 053</u> 20 964	<u>31 053</u> 20 964
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 275</u> 21 183	<u>31 275</u> 21 183
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 633	<u>31 733</u> 21 633
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 053</u> 20 964	<u>31 053</u> 20 964
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 275</u> 21 183	<u>31 275</u> 21 183

							-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 733</u> 20 335	<u>33 928</u> 21 406	<u>35 056</u> 32 464	<u>38 619</u> 26 911	<u>31 502</u> 21 406	<u>29 453</u> 21 406	<u>27 015</u> 21 406
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 178</u> 20 773	<u>34 396</u> 21 866	<u>35 766</u> 33 162	<u>39 207</u> 27 490	<u>31 969</u> 21 866	<u>29 921</u> 21 866	<u>27 483</u> 21 866
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>34 637</u> 22 104	<u>36 132</u> 33 523	<u>39 511</u> 27 789	<u>32 211</u> 22 104	<u>30 163</u> 22 104	<u>27 724</u> 22 104
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 518</u> 20 123	<u>33 701</u> 21 183	<u>34 713</u> 32 126	<u>38 335</u> 26 631	<u>31 275</u> 21 183	<u>29 227</u> 21 183	<u>26 788</u> 21 183
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 733</u> 20 335	<u>33 928</u> 21 406	<u>35 056</u> 32 464	<u>38 619</u> 26 911	<u>31 502</u> 21 406	<u>29 453</u> 21 406	<u>27 015</u> 21 406
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>34 159</u> 21 633	<u>35 407</u> 32 810	<u>38 910</u> 27 197	<u>31 733</u> 21 633	<u>29 685</u> 21 633	<u>27 246</u> 21 633
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>34 637</u> 22 104	<u>36 132</u> 33 523	<u>39 511</u> 27 789	<u>32 211</u> 22 104	<u>30 163</u> 22 104	<u>27 724</u> 22 104
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 641</u> 21 229	<u>34 884</u> 22 346	<u>36 506</u> 33 891	<u>39 821</u> 28 094	<u>32 458</u> 22 346	<u>30 409</u> 22 346	<u>27 971</u> 22 346
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>34 637</u> 22 104	<u>36 132</u> 33 523	<u>39 511</u> 27 789	<u>32 211</u> 22 104	<u>30 163</u> 22 104	<u>27 724</u> 22 104
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 641</u> 21 229	<u>34 884</u> 22 346	<u>36 506</u> 33 891	<u>39 821</u> 28 094	<u>32 458</u> 22 346	<u>30 409</u> 22 346	<u>27 971</u> 22 346
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>35 136</u> 22 595	<u>36 889</u> 34 268	<u>40 138</u> 28 406	<u>32 710</u> 22 595	<u>30 662</u> 22 595	<u>28 223</u> 22 595
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 126</u> 21 706	<u>35 394</u> 22 849	<u>37 280</u> 34 653	<u>40 463</u> 28 725	<u>32 968</u> 22 849	<u>30 920</u> 22 849	<u>28 481</u> 22 849
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 633</u> 22 205	<u>35 928</u> 23 374	<u>38 089</u> 35 450	<u>41 134</u> 29 386	<u>33 501</u> 23 374	<u>31 453</u> 23 374	<u>29 015</u> 23 374

					-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 502</u> 21 406	<u>31 502</u> 21 406
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 211</u> 22 104	<u>32 211</u> 22 104
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 275</u> 21 183	<u>31 275</u> 21 183
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 502</u> 21 406	<u>31 502</u> 21 406
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 633	<u>31 733</u> 21 633
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 211</u> 22 104	<u>32 211</u> 22 104
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 458</u> 22 346	<u>32 458</u> 22 346
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 211</u> 22 104	<u>32 211</u> 22 104
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 458</u> 22 346	<u>32 458</u> 22 346
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 710</u> 22 595	<u>32 710</u> 22 595
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 968</u> 22 849	<u>32 968</u> 22 849
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 501</u> 23 374	<u>33 501</u> 23 374

							-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 726</u> 20 017	<u>33 258</u> 21 070	<u>34 037</u> 31 653	<u>37 833</u> 26 197	<u>30 673</u> 21 070	<u>28 727</u> 21 070	<u>26 411</u> 21 070
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 615</u> 20 219	<u>33 803</u> 21 283	<u>34 557</u> 31 972	<u>38 162</u> 26 461	<u>31 377</u> 21 283	<u>29 329</u> 21 283	<u>26 890</u> 21 283
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 825</u> 20 425	<u>34 024</u> 21 500	<u>34 888</u> 32 299	<u>38 437</u> 26 732	<u>31 598</u> 21 500	<u>29 549</u> 21 500	<u>27 111</u> 21 500
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 851	<u>34 479</u> 21 948	<u>35 572</u> 32 972	<u>39 003</u> 27 288	<u>32 053</u> 21 948	<u>30 005</u> 21 948	<u>27 566</u> 21 948
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 480</u> 21 070	<u>34 714</u> 22 179	<u>35 924</u> 33 319	<u>39 294</u> 27 576	<u>32 288</u> 22 179	<u>30 239</u> 22 179	<u>27 801</u> 22 179
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 615</u> 20 219	<u>33 803</u> 21 283	<u>34 557</u> 31 972	<u>38 162</u> 26 461	<u>31 377</u> 21 283	<u>29 329</u> 21 283	<u>26 890</u> 21 283
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 825</u> 20 425	<u>34 024</u> 21 500	<u>34 888</u> 32 299	<u>38 437</u> 26 732	<u>31 598</u> 21 500	<u>29 549</u> 21 500	<u>27 111</u> 21 500
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 636	<u>34 249</u> 21 722	<u>35 226</u> 32 632	<u>38 717</u> 27 007	<u>31 823</u> 21 722	<u>29 775</u> 21 722	<u>27 336</u> 21 722
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>23 480</u> 21 070	<u>34 714</u> 22 179	<u>35 924</u> 33 319	<u>39 294</u> 27 576	<u>32 288</u> 22 179	<u>30 239</u> 22 179	<u>27 801</u> 22 179
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 708</u> 21 294	<u>34 953</u> 22 415	<u>36 284</u> 33 673	<u>39 593</u> 27 869	<u>32 527</u> 22 415	<u>30 479</u> 22 415	<u>28 041</u> 22 415
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 825</u> 20 425	<u>34 024</u> 21 500	<u>34 888</u> 32 299	<u>38 437</u> 26 732	<u>31 598</u> 21 500	<u>29 549</u> 21 500	<u>27 111</u> 21 500
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 636	<u>34 249</u> 21 722	<u>35 226</u> 32 632	<u>38 717</u> 27 007	<u>31 823</u> 21 722	<u>29 775</u> 21 722	<u>27 336</u> 21 722

					-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>30 673</u> 21 070	<u>30 673</u> 21 070
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 377</u> 21 283	<u>31 377</u> 21 283
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 598</u> 21 500	<u>31 598</u> 21 500
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 053</u> 21 948	<u>32 053</u> 21 948
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 288</u> 22 179	<u>32 288</u> 22 179
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 377</u> 21 283	<u>31 377</u> 21 283
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 598</u> 21 500	<u>31 598</u> 21 500
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 823</u> 21 722	<u>31 823</u> 21 722
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 288</u> 22 179	<u>32 288</u> 22 179
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>32 527</u> 22 415	<u>32 527</u> 22 415
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 598</u> 21 500	<u>31 598</u> 21 500
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 823</u> 21 722	<u>31 823</u> 21 722

							-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 851	<u>34 479</u> 21 948	<u>35 572</u> 32 972	<u>39 003</u> 27 288	<u>32 053</u> 21 948	<u>30 005</u> 21 948	<u>27 566</u> 21 948
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 708</u> 21 294	<u>34 953</u> 22 415	<u>36 284</u> 33 673	<u>39 593</u> 27 869	<u>32 527</u> 22 415	<u>30 479</u> 22 415	<u>28 041</u> 22 415
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>35 198</u> 22 656	<u>36 652</u> 34 035	<u>39 897</u> 28 169	<u>32 772</u> 22 656	<u>30 724</u> 22 656	<u>28 285</u> 22 656
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 708</u> 21 294	<u>34 953</u> 22 415	<u>36 284</u> 33 673	<u>39 593</u> 27 869	<u>32 527</u> 22 415	<u>30 479</u> 22 415	<u>28 041</u> 22 415
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>35 198</u> 22 656	<u>36 652</u> 34 035	<u>39 897</u> 28 169	<u>32 772</u> 22 656	<u>30 724</u> 22 656	<u>28 285</u> 22 656
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>35 449</u> 22 902	<u>37 028</u> 34 405	<u>40 208</u> 28 475	<u>33 022</u> 22 902	<u>30 974</u> 22 902	<u>28 536</u> 22 902
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 421</u> 21 996	<u>35 704</u> 23 154	<u>37 412</u> 34 783	<u>40 526</u> 28 788	<u>33 278</u> 23 154	<u>31 230</u> 23 154	<u>28 791</u> 23 154
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>36 233</u> 23 674	<u>38 206</u> 35 565	<u>41 183</u> 29 435	<u>33 807</u> 23 674	<u>31 758</u> 23 674	<u>29 320</u> 23 674
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 363</u> 21 627	<u>34 980</u> 22 765	<u>34 614</u> 32 221	<u>38 808</u> 27 157	<u>32 395</u> 22 765	<u>30 450</u> 22 765	<u>28 133</u> 22 765
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 845	<u>35 543</u> 22 995	<u>35 140</u> 32 546	<u>39 148</u> 27 432	<u>33 117</u> 22 995	<u>31 068</u> 22 995	<u>28 630</u> 22 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>35 781</u> 23 230	<u>35 477</u> 32 878	<u>39 432</u> 27 712	<u>33 355</u> 23 230	<u>31 307</u> 23 230	<u>28 868</u> 23 230
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 961</u> 22 528	<u>36 273</u> 23 714	<u>36 173</u> 33 563	<u>40 019</u> 28 289	<u>33 847</u> 23 714	<u>31 798</u> 23 714	<u>29 360</u> 23 714

					-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 053</u> 21 948	<u>32 053</u> 21 948
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>32 527</u> 22 415	<u>32 527</u> 22 415
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>32 527</u> 22 415	<u>32 527</u> 22 415
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 022</u> 22 902	<u>33 022</u> 22 902
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 278</u> 23 154	<u>33 278</u> 23 154
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 807</u> 23 674	<u>33 807</u> 23 674
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 395</u> 22 765	<u>32 395</u> 22 765
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 117</u> 22 995	<u>33 117</u> 22 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 355</u> 23 230	<u>33 355</u> 23 230
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714

							-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>36 527</u> 23 963	<u>36 532</u> 33 917	<u>40 322</u> 28 587	<u>34 100</u> 23 963	<u>32 052</u> 23 963	<u>29 614</u> 23 963
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 845	<u>35 543</u> 22 995	<u>35 140</u> 32 546	<u>39 148</u> 27 432	<u>33 117</u> 22 995	<u>31 068</u> 22 995	<u>28 630</u> 22 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>35 781</u> 23 230	<u>35 477</u> 32 878	<u>39 432</u> 27 712	<u>33 355</u> 23 230	<u>31 307</u> 23 230	<u>28 868</u> 23 230
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 725</u> 22 296	<u>36 025</u> 23 469	<u>35 821</u> 33 217	<u>39 723</u> 27 997	<u>33 598</u> 23 469	<u>31 550</u> 23 469	<u>29 112</u> 23 469
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>36 527</u> 23 963	<u>36 532</u> 33 917	<u>40 322</u> 28 587	<u>34 100</u> 23 963	<u>32 052</u> 23 963	<u>29 614</u> 23 963
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>36 786</u> 24 218	<u>36 899</u> 34 277	<u>40 631</u> 28 891	<u>34 359</u> 24 218	<u>32 311</u> 24 218	<u>29 873</u> 24 218
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>35 781</u> 23 230	<u>35 477</u> 32 878	<u>39 432</u> 27 712	<u>33 355</u> 23 230	<u>31 307</u> 23 230	<u>28 868</u> 23 230
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 725</u> 22 296	<u>36 025</u> 23 469	<u>35 821</u> 33 217	<u>39 723</u> 27 997	<u>33 598</u> 23 469	<u>31 550</u> 23 469	<u>29 112</u> 23 469
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 961</u> 22 528	<u>36 273</u> 23 714	<u>36 173</u> 33 563	<u>40 019</u> 28 289	<u>33 847</u> 23 714	<u>31 798</u> 23 714	<u>29 360</u> 23 714
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>36 786</u> 24 218	<u>36 899</u> 34 277	<u>40 631</u> 28 891	<u>34 359</u> 24 218	<u>32 311</u> 24 218	<u>29 873</u> 24 218
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 699</u> 23 255	<u>37 050</u> 24 479	<u>37 273</u> 34 646	<u>40 946</u> 29 201	<u>34 624</u> 24 479	<u>32 576</u> 24 479	<u>30 137</u> 24 479
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>36 786</u> 24 218	<u>36 899</u> 34 277	<u>40 631</u> 28 891	<u>34 359</u> 24 218	<u>32 311</u> 24 218	<u>29 873</u> 24 218
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 699</u> 23 255	<u>37 050</u> 24 479	<u>37 273</u> 34 646	<u>40 946</u> 29 201	<u>34 624</u> 24 479	<u>32 576</u> 24 479	<u>30 137</u> 24 479

					-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 100</u> 23 963	<u>34 100</u> 23 963
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 117</u> 22 995	<u>33 117</u> 22 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 355</u> 23 230	<u>33 355</u> 23 230
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 598</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 100</u> 23 963	<u>34 100</u> 23 963
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 359</u> 24 218	<u>34 359</u> 24 218
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 355</u> 23 230	<u>33 355</u> 23 230
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 598</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 359</u> 24 218	<u>34 359</u> 24 218
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 624</u> 24 479	<u>34 624</u> 24 479
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 359</u> 24 218	<u>34 359</u> 24 218
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 624</u> 24 479	<u>34 624</u> 24 479

							-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 956</u> 23 508	<u>37 320</u> 24 745	<u>37 656</u> 35 023	<u>41 269</u> 29 519	<u>34 894</u> 24 745	<u>32 846</u> 24 745	<u>30 408</u> 24 745
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 219</u> 23 766	<u>37 597</u> 25 017	<u>38 047</u> 35 407	<u>41 598</u> 29 843	<u>35 171</u> 25 017	<u>33 122</u> 25 017	<u>30 684</u> 25 017
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 761</u> 24 300	<u>38 168</u> 25 579	<u>38 855</u> 36 203	<u>42 280</u> 30 514	<u>35 742</u> 25 579	<u>33 693</u> 25 579	<u>31 255</u> 25 579
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 434</u> 23 666	<u>37 161</u> 24 912	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 576</u> 24 912	<u>32 630</u> 24 912	<u>30 314</u> 24 912
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 360</u> 23 905	<u>37 746</u> 25 163	<u>36 972</u> 34 350	<u>41 221</u> 29 472	<u>35 319</u> 25 163	<u>33 271</u> 25 163	<u>30 833</u> 25 163
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 861</u> 24 398	<u>38 273</u> 25 682	<u>37 692</u> 35 058	<u>41 839</u> 30 080	<u>35 847</u> 25 682	<u>33 798</u> 25 682	<u>31 360</u> 25 682
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 119</u> 24 652	<u>38 545</u> 25 950	<u>38 063</u> 35 423	<u>42 157</u> 30 393	<u>36 118</u> 25 950	<u>34 070</u> 25 950	<u>31 632</u> 25 950
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 360</u> 23 905	<u>37 746</u> 25 163	<u>36 972</u> 34 350	<u>41 221</u> 29 472	<u>35 319</u> 25 163	<u>33 271</u> 25 163	<u>30 833</u> 25 163
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 608</u> 24 149	<u>38 007</u> 25 420	<u>37 328</u> 34 700	<u>41 527</u> 29 773	<u>35 580</u> 25 420	<u>33 532</u> 25 420	<u>31 094</u> 25 420
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 119</u> 24 652	<u>38 545</u> 25 950	<u>38 063</u> 35 423	<u>42 157</u> 30 393	<u>36 118</u> 25 950	<u>34 070</u> 25 950	<u>31 632</u> 25 950
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 383</u> 24 912	<u>38 822</u> 26 223	<u>38 442</u> 35 796	<u>42 482</u> 30 713	<u>36 396</u> 26 223	<u>34 348</u> 26 223	<u>31 909</u> 26 223
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 383</u> 24 912	<u>38 822</u> 26 223	<u>38 442</u> 35 796	<u>42 482</u> 30 713	<u>36 396</u> 26 223	<u>34 348</u> 26 223	<u>31 909</u> 26 223

					-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 894</u> 24 745	<u>34 894</u> 24 745
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 171</u> 25 017	<u>35 171</u> 25 017
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 742</u> 25 579	<u>35 742</u> 25 579
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 576</u> 24 912	<u>34 576</u> 24 912
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 319</u> 25 163	<u>35 319</u> 25 163
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 847</u> 25 682	<u>35 847</u> 25 682
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 118</u> 25 950	<u>36 118</u> 25 950
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 319</u> 25 163	<u>35 319</u> 25 163
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 580</u> 25 420	<u>35 580</u> 25 420
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 118</u> 25 950	<u>36 118</u> 25 950
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 396</u> 26 223	<u>36 396</u> 26 223
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 396</u> 26 223	<u>36 396</u> 26 223

							-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 652</u> 25 177	<u>39 106</u> 26 502	<u>38 828</u> 36 177	<u>42 814</u> 31 040	<u>36 679</u> 26 502	<u>34 631</u> 26 502	<u>32 193</u> 26 502
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 724	<u>39 691</u> 27 078	<u>39 627</u> 36 963	<u>43 499</u> 31 714	<u>37 265</u> 27 078	<u>35 216</u> 27 078	<u>32 778</u> 27 078
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 495</u> 26 007	<u>39 993</u> 27 375	<u>40 040</u> 37 370	<u>43 854</u> 32 063	<u>37 567</u> 27 375	<u>35 519</u> 27 375	<u>33 080</u> 27 375
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 434</u> 23 666	<u>37 161</u> 24 912	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 576</u> 24 912	<u>32 630</u> 24 912	<u>30 314</u> 24 912
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 636</u> 24 848	<u>38 425</u> 26 156	<u>37 810</u> 35 367	<u>41 781</u> 30 083	<u>35 841</u> 26 156	<u>33 895</u> 26 156	<u>31 578</u> 26 156
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 574</u> 25 099	<u>39 023</u> 26 420	<u>38 368</u> 35 724	<u>42 151</u> 30 387	<u>36 597</u> 26 420	<u>34 549</u> 26 420	<u>32 110</u> 26 420
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 099</u> 25 617	<u>39 576</u> 26 965	<u>39 116</u> 36 460	<u>42 787</u> 31 013	<u>37 150</u> 26 965	<u>35 102</u> 26 965	<u>32 664</u> 26 965
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 371</u> 25 884	<u>39 862</u> 27 246	<u>39 502</u> 36 840	<u>43 115</u> 31 336	<u>37 436</u> 27 246	<u>35 387</u> 27 246	<u>32 949</u> 27 246
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 574</u> 25 099	<u>39 023</u> 26 420	<u>38 368</u> 35 724	<u>42 151</u> 30 387	<u>36 597</u> 26 420	<u>34 549</u> 26 420	<u>32 110</u> 26 420
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>39 297</u> 26 690	<u>38 738</u> 36 088	<u>42 466</u> 30 697	<u>36 871</u> 26 690	<u>34 822</u> 26 690	<u>32 384</u> 26 690
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 371</u> 25 884	<u>39 862</u> 27 246	<u>39 502</u> 36 840	<u>43 115</u> 31 336	<u>37 436</u> 27 246	<u>35 387</u> 27 246	<u>32 949</u> 27 246

					-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 679</u> 26 502	<u>36 679</u> 26 502
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 265</u> 27 078	<u>37 265</u> 27 078
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 567</u> 27 375	<u>37 567</u> 27 375
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 576</u> 24 912	<u>34 576</u> 24 912
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 841</u> 26 156	<u>35 841</u> 26 156
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 597</u> 26 420	<u>36 597</u> 26 420
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 150</u> 26 965	<u>37 150</u> 26 965
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 436</u> 27 246	<u>37 436</u> 27 246
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 597</u> 26 420	<u>36 597</u> 26 420
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 871</u> 26 690	<u>36 871</u> 26 690
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 436</u> 27 246	<u>37 436</u> 27 246

							-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 647</u> 26 156	<u>40 153</u> 27 533	<u>39 896</u> 37 228	<u>43 450</u> 31 666	<u>37 727</u> 27 533	<u>35 679</u> 27 533	<u>33 240</u> 27 533
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 647</u> 26 156	<u>40 153</u> 27 533	<u>39 896</u> 37 228	<u>43 450</u> 31 666	<u>37 727</u> 27 533	<u>35 679</u> 27 533	<u>33 240</u> 27 533
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 26 435	<u>40 451</u> 27 826	<u>40 299</u> 37 624	<u>43 793</u> 32 003	<u>38 025</u> 27 826	<u>35 976</u> 27 826	<u>33 538</u> 27 826
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 514</u> 27 009	<u>41 065</u> 28 431	<u>41 130</u> 38 442	<u>44 500</u> 32 699	<u>38 639</u> 28 431	<u>36 591</u> 28 431	<u>34 153</u> 28 431
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 816</u> 27 306	<u>41 383</u> 28 743	<u>41 559</u> 38 864	<u>44 865</u> 33 058	<u>38 957</u> 28 743	<u>36 908</u> 28 743	<u>34 470</u> 28 743
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 470</u> 26 653	<u>40 356</u> 28 056	<u>38 888</u> 36 428	<u>42 698</u> 30 985	<u>37 771</u> 28 056	<u>35 825</u> 28 056	<u>33 509</u> 28 056
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 426</u> 26 923	<u>40 973</u> 28 340	<u>39 457</u> 36 796	<u>43 077</u> 31 298	<u>38 547</u> 28 340	<u>36 498</u> 28 340	<u>34 060</u> 28 340
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 990</u> 27 478	<u>41 567</u> 28 924	<u>40 228</u> 37 554	<u>43 732</u> 31 944	<u>39 140</u> 28 924	<u>37 092</u> 28 924	<u>34 654</u> 28 924
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 281</u> 27 764	<u>41 873</u> 29 225	<u>40 625</u> 37 945	<u>44 070</u> 32 276	<u>39 446</u> 29 225	<u>37 398</u> 29 225	<u>34 960</u> 29 225
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 426</u> 26 923	<u>40 973</u> 28 340	<u>39 457</u> 36 796	<u>43 077</u> 31 298	<u>38 547</u> 28 340	<u>36 498</u> 28 340	<u>34 060</u> 28 340
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 197	<u>41 267</u> 28 629	<u>39 838</u> 37 171	<u>43 401</u> 31 618	<u>38 840</u> 28 629	<u>36 792</u> 28 629	<u>34 354</u> 28 629
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 281</u> 27 764	<u>41 873</u> 29 225	<u>40 625</u> 37 945	<u>44 070</u> 32 276	<u>39 446</u> 29 225	<u>37 398</u> 29 225	<u>34 960</u> 29 225

					-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 727</u> 27 533	<u>37 727</u> 27 533
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 727</u> 27 533	<u>37 727</u> 27 533
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 025</u> 27 826	<u>38 025</u> 27 826
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 639</u> 28 431	<u>38 639</u> 28 431
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 957</u> 28 743	<u>38 957</u> 28 743
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 771</u> 28 056	<u>37 771</u> 28 056
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 547</u> 28 340	<u>38 547</u> 28 340
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>39 140</u> 28 924	<u>39 140</u> 28 924
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 446</u> 29 225	<u>39 446</u> 29 225
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 547</u> 28 340	<u>38 547</u> 28 340
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 840</u> 28 629	<u>38 840</u> 28 629
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 446</u> 29 225	<u>39 446</u> 29 225

							-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 578</u> 28 056	<u>42 185</u> 29 533	<u>41 031</u> 38 345	<u>44 415</u> 32 616	<u>39 759</u> 29 533	<u>37 711</u> 29 533	<u>35 272</u> 29 533
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 578</u> 28 056	<u>42 185</u> 29 533	<u>41 031</u> 38 345	<u>44 415</u> 32 616	<u>39 759</u> 29 533	<u>37 711</u> 29 533	<u>35 272</u> 29 533
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 881</u> 28 355	<u>42 504</u> 29 847	<u>41 445</u> 38 753	<u>44 768</u> 32 963	<u>40 078</u> 29 847	<u>38 030</u> 29 847	<u>35 592</u> 29 847
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 507</u> 28 971	<u>43 164</u> 30 496	<u>42 301</u> 39 595	<u>45 496</u> 33 680	<u>40 737</u> 30 496	<u>38 689</u> 30 496	<u>36 251</u> 30 496
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 831</u> 29 289	<u>43 504</u> 30 831	<u>42 743</u> 40 030	<u>45 872</u> 34 050	<u>41 078</u> 30 831	<u>39 030</u> 30 831	<u>36 591</u> 30 831
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 070</u> 28 229	<u>42 040</u> 29 714	<u>39 998</u> 37 520	<u>43 902</u> 32 170	<u>39 456</u> 29 714	<u>37 510</u> 29 714	<u>35 193</u> 29 714
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 043</u> 28 514	<u>42 674</u> 30 014	<u>40 578</u> 37 899	<u>44 293</u> 32 495	<u>40 248</u> 30 014	<u>38 200</u> 30 014	<u>35 762</u> 30 014
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 640</u> 29 102	<u>43 303</u> 30 633	<u>41 372</u> 38 681	<u>44 974</u> 33 165	<u>40 877</u> 30 633	<u>38 829</u> 30 633	<u>36 390</u> 30 633
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 948</u> 29 405	<u>43 627</u> 30 952	<u>41 782</u> 39 084	<u>45 325</u> 33 511	<u>41 201</u> 30 952	<u>39 153</u> 30 952	<u>36 715</u> 30 952
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 043</u> 28 514	<u>42 674</u> 30 014	<u>40 578</u> 37 899	<u>44 293</u> 32 495	<u>40 248</u> 30 014	<u>38 200</u> 30 014	<u>35 762</u> 30 014
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 338</u> 28 805	<u>42 986</u> 30 321	<u>40 971</u> 38 286	<u>44 630</u> 32 827	<u>40 559</u> 30 321	<u>38 511</u> 30 321	<u>36 073</u> 30 321
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 948</u> 29 405	<u>43 627</u> 30 952	<u>41 782</u> 39 084	<u>45 325</u> 33 511	<u>41 201</u> 30 952	<u>39 153</u> 30 952	<u>36 715</u> 30 952

					-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 759</u> 29 533	<u>39 759</u> 29 533
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 759</u> 29 533	<u>39 759</u> 29 533
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>40 078</u> 29 847	<u>40 078</u> 29 847
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 737</u> 30 496	<u>40 737</u> 30 496
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>41 078</u> 30 831	<u>41 078</u> 30 831
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 456</u> 29 714	<u>39 456</u> 29 714
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 877</u> 30 633	<u>40 877</u> 30 633
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 201</u> 30 952	<u>41 201</u> 30 952
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 559</u> 30 321	<u>40 559</u> 30 321
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 201</u> 30 952	<u>41 201</u> 30 952

							-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 262</u> 29 714	<u>43 958</u> 31 278	<u>42 200</u> 39 495	<u>45 683</u> 33 864	<u>41 532</u> 31 278	<u>39 484</u> 31 278	<u>37 046</u> 31 278
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 262</u> 29 714	<u>43 958</u> 31 278	<u>42 200</u> 39 495	<u>45 683</u> 33 864	<u>41 532</u> 31 278	<u>39 484</u> 31 278	<u>37 046</u> 31 278
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>32 584</u> 30 030	<u>44 297</u> 31 611	<u>42 627</u> 39 915	<u>46 049</u> 34 224	<u>41 870</u> 31 611	<u>39 822</u> 31 611	<u>37 384</u> 31 611
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 247</u> 30 683	<u>44 995</u> 32 298	<u>43 508</u> 40 783	<u>46 805</u> 34 968	<u>42 569</u> 32 298	<u>40 520</u> 32 298	<u>38 082</u> 32 298
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>33 589</u> 31 020	<u>45 355</u> 32 653	<u>43 964</u> 41 231	<u>47 195</u> 35 352	<u>42 929</u> 32 653	<u>40 881</u> 32 653	<u>38 442</u> 32 653
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 189</u> 29 330	<u>43 219</u> 30 874	<u>41 142</u> 38 646	<u>45 155</u> 33 404	<u>40 634</u> 30 874	<u>38 688</u> 30 874	<u>36 372</u> 30 874
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 173</u> 29 627	<u>43 865</u> 31 186	<u>41 734</u> 39 036	<u>45 559</u> 33 741	<u>41 439</u> 31 186	<u>39 390</u> 31 186	<u>36 952</u> 31 186
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 794</u> 30 238	<u>44 518</u> 31 829	<u>42 551</u> 39 841	<u>46 266</u> 34 437	<u>42 092</u> 31 829	<u>40 044</u> 31 829	<u>37 605</u> 31 829
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 553	<u>44 855</u> 32 161	<u>42 973</u> 40 256	<u>46 630</u> 34 796	<u>42 429</u> 32 161	<u>40 380</u> 32 161	<u>37 942</u> 32 161
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>32 173</u> 29 627	<u>43 865</u> 31 186	<u>41 734</u> 39 036	<u>45 559</u> 33 741	<u>41 439</u> 31 186	<u>39 390</u> 31 186	<u>36 952</u> 31 186
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>32 480</u> 29 929	<u>44 188</u> 31 504	<u>42 138</u> 39 435	<u>45 909</u> 34 086	<u>41 762</u> 31 504	<u>39 714</u> 31 504	<u>37 275</u> 31 504
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 553	<u>44 855</u> 32 161	<u>42 973</u> 40 256	<u>46 630</u> 34 796	<u>42 429</u> 32 161	<u>40 380</u> 32 161	<u>37 942</u> 32 161

					-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 532</u> 31 278	<u>41 532</u> 31 278
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 532</u> 31 278	<u>41 532</u> 31 278
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 870</u> 31 611	<u>41 870</u> 31 611
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 569</u> 32 298	<u>42 569</u> 32 298
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 929</u> 32 653	<u>42 929</u> 32 653
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 634</u> 30 874	<u>40 634</u> 30 874
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 092</u> 31 829	<u>42 092</u> 31 829
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 762</u> 31 504	<u>41 762</u> 31 504
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161

							-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>33 441</u> 30 874	<u>45 199</u> 32 499	<u>43 404</u> 40 680	<u>47 002</u> 35 162	<u>42 773</u> 32 499	<u>40 724</u> 32 499	<u>38 286</u> 32 499
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>33 441</u> 30 874	<u>45 199</u> 32 499	<u>43 404</u> 40 680	<u>47 002</u> 35 162	<u>42 773</u> 32 499	<u>40 724</u> 32 499	<u>38 286</u> 32 499
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>33 774</u> 31 203	<u>45 550</u> 32 845	<u>43 843</u> 41 113	<u>47 382</u> 35 536	<u>43 124</u> 32 845	<u>41 076</u> 32 845	<u>38 637</u> 32 845
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>34 464</u> 31 881	<u>46 276</u> 33 559	<u>44 751</u> 42 007	<u>48 167</u> 36 309	<u>43 849</u> 33 559	<u>41 801</u> 33 559	<u>39 363</u> 33 559
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>34 820</u> 32 231	<u>46 650</u> 33 928	<u>45 220</u> 42 468	<u>48 572</u> 36 707	<u>44 224</u> 33 928	<u>42 176</u> 33 928	<u>39 737</u> 33 928

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>17 146</u> 14 524	<u>27 384</u> 15 289	<u>25 351</u> 23 104	<u>30 359</u> 18 840	<u>24 799</u> 15 289	<u>22 853</u> 15 289	<u>20 537</u> 15 289
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>17 884</u> 15 250	<u>28 161</u> 16 053	<u>26 524</u> 24 259	<u>31 316</u> 19 782	<u>25 576</u> 16 053	<u>23 630</u> 16 053	<u>21 314</u> 16 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 833</u> 16 184	<u>29 159</u> 17 036	<u>28 003</u> 25 714	<u>32 444</u> 20 893	<u>26 574</u> 17 036	<u>24 628</u> 17 036	<u>22 312</u> 17 036
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 961</u> 17 295	<u>30 347</u> 18 205	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>27 763</u> 18 205	<u>25 817</u> 18 205	<u>23 500</u> 18 205
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 961</u> 17 295	<u>30 347</u> 18 205	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>27 763</u> 18 205	<u>25 817</u> 18 205	<u>23 500</u> 18 205

					-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 124</u> 32 845	<u>43 124</u> 32 845
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 849</u> 33 559	<u>43 849</u> 33 559
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 224</u> 33 928	<u>44 224</u> 33 928

					-	-
212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 799</u> 15 289	<u>24 799</u> 15 289
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 576</u> 16 053	<u>25 576</u> 16 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 574</u> 17 036	<u>26 574</u> 17 036
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 763</u> 18 205	<u>27 763</u> 18 205
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 763</u> 18 205	<u>27 763</u> 18 205

							-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 737</u> 19 042	<u>32 216</u> 20 045	<u>32 902</u> 30 536	<u>36 934</u> 25 313	<u>29 631</u> 20 045	<u>27 685</u> 20 045	<u>25 369</u> 20 045
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>22 435</u> 19 729	<u>32 951</u> 20 768	<u>33 718</u> 31 339	<u>37 569</u> 25 938	<u>30 366</u> 20 768	<u>28 420</u> 20 768	<u>26 104</u> 20 768
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 316	<u>34 647</u> 22 438	<u>34 290</u> 31 902	<u>38 535</u> 26 888	<u>32 062</u> 22 438	<u>30 117</u> 22 438	<u>27 800</u> 22 438
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 089</u> 23 326	<u>36 797</u> 24 554	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>34 212</u> 24 554	<u>32 267</u> 24 554	<u>29 950</u> 24 554
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 089</u> 23 326	<u>36 797</u> 24 554	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>34 212</u> 24 554	<u>32 267</u> 24 554	<u>29 950</u> 24 554
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 488	<u>38 040</u> 25 777	<u>37 454</u> 35 016	<u>41 478</u> 29 785	<u>35 455</u> 25 777	<u>33 509</u> 25 777	<u>31 193</u> 25 777
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 363</u> 14 738	<u>27 612</u> 15 513	<u>25 586</u> 23 335	<u>30 550</u> 19 029	<u>25 027</u> 15 513	<u>23 082</u> 15 513	<u>20 765</u> 15 513
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 112</u> 15 475	<u>28 401</u> 16 289	<u>26 771</u> 24 501	<u>31 517</u> 19 980	<u>25 816</u> 16 289	<u>23 870</u> 16 289	<u>21 554</u> 16 289
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 423	<u>29 414</u> 17 287	<u>28 265</u> 25 971	<u>32 656</u> 21 102	<u>26 830</u> 17 287	<u>24 884</u> 17 287	<u>22 567</u> 17 287
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 549	<u>30 619</u> 18 473	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>28 034</u> 18 473	<u>26 088</u> 18 473	<u>23 772</u> 18 473
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 549	<u>30 619</u> 18 473	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>28 034</u> 18 473	<u>26 088</u> 18 473	<u>23 772</u> 18 473
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 319	<u>32 511</u> 20 335	<u>33 212</u> 30 841	<u>37 191</u> 25 566	<u>29 927</u> 20 335	<u>27 981</u> 20 335	<u>25 664</u> 20 335

					-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 631</u> 20 045	<u>29 631</u> 20 045
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 366</u> 20 768	<u>30 366</u> 20 768
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 062</u> 22 438	<u>32 062</u> 22 438
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 455</u> 25 777	<u>35 455</u> 25 777
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 027</u> 15 513	<u>25 027</u> 15 513
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 816</u> 16 289	<u>25 816</u> 16 289
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 830</u> 17 287	<u>26 830</u> 17 287
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 034</u> 18 473	<u>28 034</u> 18 473
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 034</u> 18 473	<u>28 034</u> 18 473
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 927</u> 20 335	<u>29 927</u> 20 335

							-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 726</u> 20 017	<u>33 258</u> 21 070	<u>34 037</u> 31 653	<u>37 833</u> 26 197	<u>30 673</u> 21 070	<u>28 727</u> 21 070	<u>26 411</u> 21 070
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 363</u> 21 627	<u>34 980</u> 22 765	<u>34 614</u> 32 221	<u>38 808</u> 27 157	<u>32 395</u> 22 765	<u>30 450</u> 22 765	<u>28 133</u> 22 765
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 434</u> 23 666	<u>37 161</u> 24 912	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 576</u> 24 912	<u>32 630</u> 24 912	<u>30 314</u> 24 912
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 434</u> 23 666	<u>37 161</u> 24 912	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 576</u> 24 912	<u>32 630</u> 24 912	<u>30 314</u> 24 912
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 636</u> 24 848	<u>38 425</u> 26 156	<u>37 810</u> 35 367	<u>41 781</u> 30 083	<u>35 841</u> 26 156	<u>33 895</u> 26 156	<u>31 578</u> 26 156

212-103.

							-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			

					-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 673</u> 21 070	<u>30 673</u> 21 070
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 395</u> 22 765	<u>32 395</u> 22 765
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 576</u> 24 912	<u>34 576</u> 24 912
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 576</u> 24 912	<u>34 576</u> 24 912
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 841</u> 26 156	<u>35 841</u> 26 156

					-	-
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 333</u> 12 935	<u>24 697</u> 13 616	<u>22 602</u> 20 552	<u>27 248</u> 16 699	<u>22 328</u> 13 616	<u>20 544</u> 13 616	<u>18 421</u> 13 616
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 226</u> 13 815	<u>25 638</u> 14 542	<u>24 022</u> 21 950	<u>28 402</u> 17 834	<u>23 268</u> 14 542	<u>21 485</u> 14 542	<u>19 361</u> 14 542
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 630</u> 15 196	<u>27 115</u> 15 996	<u>26 252</u> 24 145	<u>30 213</u> 19 618	<u>24 746</u> 15 996	<u>22 962</u> 15 996	<u>20 839</u> 15 996
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 633</u> 16 184	<u>28 171</u> 17 036	<u>27 847</u> 25 714	<u>31 509</u> 20 893	<u>25 802</u> 17 036	<u>24 018</u> 17 036	<u>21 895</u> 17 036
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 456</u> 16 993	<u>29 037</u> 17 888	<u>29 153</u> 27 000	<u>32 570</u> 21 938	<u>26 667</u> 17 888	<u>24 884</u> 17 888	<u>22 760</u> 17 888
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 182</u> 18 693	<u>30 854</u> 19 676	<u>31 896</u> 29 700	<u>34 799</u> 24 131	<u>28 485</u> 19 676	<u>26 701</u> 19 676	<u>24 578</u> 19 676

					-	-
212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 328</u> 13 616	<u>22 328</u> 13 616
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 268</u> 14 542	<u>23 268</u> 14 542
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 746</u> 15 996	<u>24 746</u> 15 996
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 802</u> 17 036	<u>25 802</u> 17 036
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 667</u> 17 888	<u>26 667</u> 17 888
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 485</u> 19 676	<u>28 485</u> 19 676

							-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 347</u> 20 823	<u>33 133</u> 21 919	<u>33 405</u> 31 185	<u>36 629</u> 25 932	<u>30 764</u> 21 919	<u>28 980</u> 21 919	<u>26 857</u> 21 919
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 405</u> 21 864	<u>34 247</u> 23 015	<u>34 989</u> 32 744	<u>37 946</u> 27 228	<u>31 877</u> 23 015	<u>30 093</u> 23 015	<u>27 970</u> 23 015
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 516</u> 22 958	<u>35 416</u> 24 166	<u>36 653</u> 34 381	<u>39 329</u> 28 590	<u>33 046</u> 24 166	<u>31 263</u> 24 166	<u>29 139</u> 24 166
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 848</u> 25 253	<u>37 871</u> 26 583	<u>38 399</u> 36 101	<u>41 360</u> 30 589	<u>35 502</u> 26 583	<u>33 718</u> 26 583	<u>31 595</u> 26 583
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 879</u> 19 680	<u>30 179</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 878</u> 20 664	<u>32 363</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 508</u> 21 284	<u>32 830</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 209</u> 21 974	<u>33 611</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 910</u> 22 664	<u>34 080</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 611</u> 23 353						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>28 313</u> 25 029						
212-401-0300	- 28013-98	3									

					-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 764</u> 21 919	<u>30 764</u> 21 919
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 877</u> 23 015	<u>31 877</u> 23 015
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 046</u> 24 166	<u>33 046</u> 24 166
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 502</u> 26 583	<u>35 502</u> 26 583
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	28013-98 -	3				

							-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 324</u> 9 292	<u>25 966</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 904</u> 24 009	<u>26 830</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 116	<u>25 927</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 256</u> 21 402	<u>24 191</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 698</u> 20 853	<u>23 635</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 697</u> 20 852	<u>23 634</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 265	<u>24 052</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 068</u> 23 700	<u>25 993</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 240</u> 36 356	<u>39 122</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 138</u> 33 612	<u>36 029</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365

					-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

					-	-
212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365

							-	-	-	-	-
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										

					-	-
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-
212-501-0100	1225-2019					

							-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 070</u> <u>23 001</u>	<u>23 966</u> <u>21 429</u>	<u>24 710</u> <u>23 891</u>	<u>26 305</u> <u>23 891</u>	<u>23 803</u> <u>21 429</u>	<u>23 377</u> <u>21 429</u>	<u>22 869</u> <u>21 429</u>
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 816</u> <u>22 751</u>	<u>23 966</u> <u>21 429</u>	<u>24 215</u> <u>23 404</u>	<u>25 810</u> <u>23 404</u>	<u>23 803</u> <u>21 429</u>	<u>23 377</u> <u>21 429</u>	<u>22 869</u> <u>21 429</u>
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 571</u> <u>22 510</u>	<u>23 966</u> <u>21 429</u>	<u>23 740</u> <u>22 936</u>	<u>25 335</u> <u>22 936</u>	<u>23 803</u> <u>21 429</u>	<u>23 377</u> <u>21 429</u>	<u>22 869</u> <u>21 429</u>
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 571</u> <u>22 510</u>	<u>23 966</u> <u>21 429</u>	<u>23 740</u> <u>22 936</u>	<u>25 335</u> <u>22 936</u>	<u>23 803</u> <u>21 429</u>	<u>23 377</u> <u>21 429</u>	<u>22 869</u> <u>21 429</u>
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 120</u> <u>25 019</u>	<u>25 818</u> <u>23 252</u>	<u>26 896</u> <u>26 042</u>	<u>28 491</u> <u>26 042</u>	<u>25 656</u> <u>23 252</u>	<u>25 229</u> <u>23 252</u>	<u>24 721</u> <u>23 252</u>
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 601</u> <u>24 508</u>	<u>25 336</u> <u>22 777</u>	<u>26 355</u> <u>25 510</u>	<u>27 950</u> <u>25 510</u>	<u>25 173</u> <u>22 777</u>	<u>24 746</u> <u>22 777</u>	<u>24 238</u> <u>22 777</u>
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 103</u> <u>24 018</u>	<u>24 873</u> <u>22 321</u>	<u>24 930</u> <u>24 107</u>	<u>26 525</u> <u>24 107</u>	<u>24 711</u> <u>22 321</u>	<u>24 284</u> <u>22 321</u>	<u>23 776</u> <u>22 321</u>
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 103</u> <u>24 018</u>	<u>24 873</u> <u>22 321</u>	<u>24 930</u> <u>24 107</u>	<u>26 525</u> <u>24 107</u>	<u>24 711</u> <u>22 321</u>	<u>24 284</u> <u>22 321</u>	<u>23 776</u> <u>22 321</u>
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 103</u> <u>24 018</u>	<u>24 873</u> <u>22 321</u>	<u>24 930</u> <u>24 107</u>	<u>26 525</u> <u>24 107</u>	<u>24 711</u> <u>22 321</u>	<u>24 284</u> <u>22 321</u>	<u>23 776</u> <u>22 321</u>
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 103</u> <u>24 018</u>	<u>24 873</u> <u>22 321</u>	<u>24 930</u> <u>24 107</u>	<u>26 525</u> <u>24 107</u>	<u>24 711</u> <u>22 321</u>	<u>24 284</u> <u>22 321</u>	<u>23 776</u> <u>22 321</u>
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 225</u> <u>26 106</u>	<u>26 845</u> <u>24 263</u>	<u>25 837</u> <u>25 000</u>	<u>27 432</u> <u>25 000</u>	<u>26 683</u> <u>24 263</u>	<u>26 256</u> <u>24 263</u>	<u>25 748</u> <u>24 263</u>

					-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 656</u> 23 252	<u>25 656</u> 23 252
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 173</u> 22 777	<u>25 173</u> 22 777
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 683</u> 24 263	<u>26 683</u> 24 263

							-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 205</u> 25 102	<u>25 897</u> 23 329	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 735</u> 23 329	<u>25 308</u> 23 329	<u>24 800</u> 23 329
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 224</u> 24 137	<u>24 986</u> 22 432	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>24 823</u> 22 432	<u>24 396</u> 22 432	<u>23 888</u> 22 432
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 924</u> 22 857	<u>23 059</u> 20 536	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 470</u> 20 536	<u>21 962</u> 20 536
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 924</u> 22 857	<u>23 059</u> 20 536	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 470</u> 20 536	<u>21 962</u> 20 536
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 388</u> 23 314	<u>23 476</u> 20 946	<u>24 494</u> 23 679	<u>26 089</u> 23 679	<u>23 314</u> 20 946	<u>22 887</u> 20 946	<u>22 379</u> 20 946
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 388</u> 23 314	<u>23 476</u> 20 946	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>23 314</u> 20 946	<u>22 887</u> 20 946	<u>22 379</u> 20 946

212-502.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 735</u> 23 329	<u>25 735</u> 23 329
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 823</u> 22 432	<u>24 823</u> 22 432
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 314</u> 20 946	<u>23 314</u> 20 946
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 314</u> 20 946	<u>23 314</u> 20 946

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 557</u> 24 464	<u>24 873</u> 22 321	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 284</u> 22 321	<u>23 776</u> 22 321
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 557</u> 24 464	<u>24 873</u> 22 321	<u>25 075</u> 24 250	<u>26 670</u> 24 250	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 284</u> 22 321	<u>23 776</u> 22 321
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 409</u> 23 335	<u>24 873</u> 22 321	<u>23 681</u> 22 878	<u>25 276</u> 22 878	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 284</u> 22 321	<u>23 776</u> 22 321
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 409</u> 23 335	<u>24 873</u> 22 321	<u>23 250</u> 22 454	<u>24 845</u> 22 454	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 284</u> 22 321	<u>23 776</u> 22 321

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 098</u> 30 903	<u>33 592</u> 30 903	<u>33 679</u> 32 718	<u>35 274</u> 32 718	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 003</u> 30 903	<u>32 495</u> 30 903
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 891</u> 29 714	<u>32 384</u> 29 714	<u>32 400</u> 31 460	<u>33 995</u> 31 460	<u>32 222</u> 29 714	<u>31 795</u> 29 714	<u>31 287</u> 29 714
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 730</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 171</u> 30 250	<u>32 766</u> 30 250	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 634</u> 28 571	<u>30 126</u> 28 571

212-6.

,

					-	-
212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321

					-	-
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571

212-601.

-

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.****213-101.**

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 502</u> 53 571	<u>78 485</u> 53 571	<u>72 563</u> 67 098	<u>70 353</u> 64 955	<u>67 197</u> 61 895	<u>64 414</u> 53 571	<u>61 513</u> 53 571
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 502</u> 53 571	<u>78 485</u> 53 571	<u>72 563</u> 67 098	<u>70 353</u> 64 955	<u>67 197</u> 61 895	<u>64 414</u> 53 571	<u>61 513</u> 53 571
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>60 607</u> 54 643	<u>79 590</u> 54 643	<u>73 668</u> 68 170	<u>71 458</u> 66 027	<u>68 302</u> 62 967	<u>65 519</u> 54 643	<u>62 618</u> 54 643
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									

					-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -					
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

					-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>71 282</u> 56 346	<u>67 837</u> 62 516
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>71 282</u> 56 346	<u>67 837</u> 62 516
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>72 387</u> 57 417	<u>68 942</u> 63 587
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .				

							-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>60 353</u> 53 571	<u>83 132</u> 53 571	<u>76 026</u> 69 804	<u>73 374</u> 67 232	<u>69 587</u> 63 560	<u>66 247</u> 53 571	<u>62 766</u> 53 571
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>60 353</u> 53 571	<u>83 132</u> 53 571	<u>76 026</u> 69 804	<u>73 374</u> 67 232	<u>69 587</u> 63 560	<u>66 247</u> 53 571	<u>62 766</u> 53 571
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>61 458</u> 54 643	<u>84 237</u> 54 643	<u>77 131</u> 70 875	<u>74 479</u> 68 304	<u>70 692</u> 64 631	<u>67 352</u> 54 643	<u>63 871</u> 54 643

213-102.

						-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>109 821</u> 101 208	<u>67 695</u> 64 366	<u>67 032</u> 64 366
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>111 663</u> 102 994	<u>67 972</u> 64 637	<u>67 309</u> 64 637
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>112 583</u> 103 886	<u>68 249</u> 64 908	<u>67 586</u> 64 908
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>146 193</u> 136 476	<u>108 268</u> 104 143	<u>107 605</u> 104 143

					-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>74 489</u> 56 901	<u>70 355</u> 64 304
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>74 489</u> 56 901	<u>70 355</u> 64 304
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>75 594</u> 57 972	<u>71 460</u> 65 376

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.

, ,

213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									

				,	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3				

					,	.	-	-	-	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 869</u> 24 832	<u>29 679</u> 27 812	<u>28 204</u> 26 382	<u>27 667</u> 25 862	<u>27 129</u> 25 340	<u>26 910</u> 25 127	<u>26 811</u> 25 032

213-302.

					，	.	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ，	.	2	17,8	<u>293</u> 268	<u>2 654</u> 240	<u>305</u> 268	<u>373</u> 268	
213-302-0102	390 90 188 ，	.	2	11,1	<u>212</u> 199				
213-302-0103	390 190 188 ，	.	2	17,8	<u>408</u> 381	<u>2 757</u> 341	<u>420</u> 381	<u>489</u> 381	

213-304.

					,	.	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0102	, 390 190 188 , ,	.	2	19	<u>282</u> 257	<u>2 643</u> 229	<u>295</u> 257	<u>368</u> 257	

				,	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 202</u> 24 441	<u>26 007</u> 24 252

213-306.

					,	
						.
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434	

213-307.

					,	
						.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916	

213-309.

					,	
						.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593	

22.**221.****221-1.**

221-102.

					,	.		-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 815</u> 49 485	<u>57 588</u> 50 582	<u>37 265</u> 34 119	<u>53 404</u> 50 582	<u>60 168</u> 49 485	<u>55 974</u> 49 485	<u>54 109</u> 49 485	

221-104.

					,	.		-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2504	<u>62 408</u> 58 914	<u>80 091</u> 72 764	<u>85 601</u> 63 778	<u>75 871</u> 72 764	<u>69 899</u> 58 914	<u>65 627</u> 58 914	<u>63 726</u> 58 914	
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>46 979</u> 43 668	<u>92 260</u> 84 796	<u>44 997</u> 42 258	<u>88 045</u> 84 796	<u>54 470</u> 43 668	<u>50 198</u> 43 668	<u>48 297</u> 43 668	
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>57 162</u> 53 730	<u>46 077</u> 33 617	<u>54 846</u> 33 617	<u>48 372</u> 33 617	<u>64 653</u> 53 730	<u>60 381</u> 53 730	<u>58 480</u> 53 730	
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>58 090</u> 54 646	<u>80 244</u> 72 912	<u>47 663</u> 44 889	<u>76 022</u> 72 912	<u>65 580</u> 54 646	<u>61 308</u> 54 646	<u>59 407</u> 54 646	

222.**222-1.**

					-	-
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>58 551</u> 49 485	<u>62 238</u> 49 485

					-	-
221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2504	<u>68 252</u> 58 914	<u>72 007</u> 58 914
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>52 823</u> 43 668	<u>56 578</u> 43 668
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>63 006</u> 53 730	<u>66 761</u> 53 730
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>63 933</u> 54 646	<u>67 689</u> 54 646

222-101.

							-	-	-	-	-
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>102 218</u> 97 636	<u>108 065</u> 104 003	<u>110 561</u> 106 470	<u>109 089</u> 105 016	<u>117 837</u> 97 636	<u>109 428</u> 97 636	<u>106 067</u> 97 636
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>105 504</u> 100 883	<u>111 351</u> 107 250	<u>113 847</u> 109 717	<u>112 375</u> 108 263	<u>121 123</u> 100 883	<u>112 714</u> 100 883	<u>109 353</u> 100 883
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>114 858</u> 110 058	<u>120 823</u> 116 555	<u>123 370</u> 119 071	<u>121 869</u> 117 588	<u>130 795</u> 110 058	<u>122 214</u> 110 058	<u>118 785</u> 110 058
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>92 578</u> 89 645	<u>95 763</u> 93 113	<u>97 122</u> 94 457	<u>96 321</u> 93 665	<u>101 086</u> 89 645	<u>96 505</u> 89 645	<u>94 675</u> 89 645
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>94 621</u> 91 663	<u>97 805</u> 95 132	<u>99 165</u> 96 475	<u>98 364</u> 95 683	<u>103 129</u> 91 663	<u>98 548</u> 91 663	<u>96 717</u> 91 663

				,	-	-
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>119 667</u> 97 636	<u>121 741</u> 97 636
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>122 953</u> 100 883	<u>125 027</u> 100 883
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>132 662</u> 110 058	<u>134 778</u> 110 058
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>102 083</u> 89 645	<u>103 213</u> 89 645
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>104 126</u> 91 663	<u>105 255</u> 91 663

							-	-	-	-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>119 080</u> 115 846	<u>122 241</u> 119 288	<u>123 590</u> 120 622	<u>122 795</u> 119 836	<u>127 524</u> 115 846	<u>122 978</u> 115 846	<u>121 161</u> 115 846
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>102 099</u> 97 518	<u>107 945</u> 103 886	<u>110 442</u> 106 352	<u>108 970</u> 104 898	<u>117 718</u> 97 518	<u>109 309</u> 97 518	<u>105 948</u> 97 518
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 906</u> 101 280	<u>111 752</u> 107 647	<u>114 248</u> 110 114	<u>112 777</u> 108 660	<u>121 525</u> 101 280	<u>113 115</u> 101 280	<u>109 754</u> 101 280
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>107 433</u> 102 762	<u>113 327</u> 109 181	<u>115 844</u> 111 668	<u>114 360</u> 110 202	<u>123 180</u> 102 762	<u>114 702</u> 102 762	<u>111 313</u> 102 762
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>96 787</u> 93 789	<u>99 995</u> 97 284	<u>101 365</u> 98 637	<u>100 557</u> 97 839	<u>105 358</u> 93 789	<u>100 743</u> 93 789	<u>98 899</u> 93 789

				,	-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>128 514</u> 115 846	<u>129 635</u> 115 846
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 548</u> 97 518	<u>121 622</u> 97 518
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>123 355</u> 101 280	<u>125 429</u> 101 280
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>125 024</u> 102 762	<u>127 115</u> 102 762
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>106 362</u> 93 789	<u>107 500</u> 93 789

							-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>94 029</u> 91 078	<u>97 214</u> 94 547	<u>98 574</u> 95 891	<u>97 772</u> 95 098	<u>102 537</u> 91 078	<u>97 956</u> 91 078	<u>96 126</u> 91 078
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>104 639</u> 101 563	<u>107 824</u> 105 031	<u>109 184</u> 106 375	<u>108 382</u> 105 583	<u>113 147</u> 101 563	<u>108 567</u> 101 563	<u>106 736</u> 101 563
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>96 067</u> 91 572	<u>101 890</u> 97 913	<u>104 376</u> 100 370	<u>102 910</u> 98 922	<u>111 623</u> 91 572	<u>103 248</u> 91 572	<u>99 900</u> 91 572
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>97 131</u> 92 581	<u>103 025</u> 99 001	<u>105 541</u> 101 487	<u>104 058</u> 100 021	<u>112 877</u> 92 581	<u>104 399</u> 92 581	<u>101 011</u> 92 581
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>89 951</u> 86 912	<u>93 373</u> 90 639	<u>94 835</u> 92 083	<u>93 973</u> 91 232	<u>99 094</u> 86 912	<u>94 171</u> 86 912	<u>92 204</u> 86 912

				,	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>103 534</u> 91 078	<u>104 664</u> 91 078
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>114 144</u> 101 563	<u>115 274</u> 101 563
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>113 445</u> 91 572	<u>115 511</u> 91 572
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>114 722</u> 92 581	<u>116 812</u> 92 581
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>100 165</u> 86 912	<u>101 379</u> 86 912

							-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>95 631</u> 92 442	<u>99 196</u> 96 324	<u>100 718</u> 97 829	<u>99 821</u> 96 942	<u>105 155</u> 92 442	<u>100 027</u> 92 442	<u>97 978</u> 92 442
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>120 309</u> 116 622	<u>124 231</u> 120 893	<u>125 905</u> 122 547	<u>124 918</u> 121 572	<u>130 786</u> 116 622	<u>125 145</u> 116 622	<u>122 891</u> 116 622
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 678</u> 149 323	<u>160 786</u> 155 976	<u>163 394</u> 158 552	<u>161 857</u> 157 033	<u>170 996</u> 149 323	<u>162 211</u> 149 323	<u>158 699</u> 149 323

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>212 247</u> 206 980	<u>201 041</u> 183 389	<u>157 218</u> 153 103	<u>200 984</u> 183 389	<u>219 726</u> 206 980	<u>215 460</u> 206 980	<u>213 563</u> 206 980

					-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>106 271</u> 92 442	<u>107 535</u> 92 442
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>132 013</u> 116 622	<u>133 404</u> 116 622
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>172 908</u> 149 323	<u>175 074</u> 149 323

					-	-
222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>218 081</u> 206 980	<u>221 831</u> 206 980

							-	-	-	-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>184 226</u> 179 356	<u>176 728</u> 168 286	<u>123 494</u> 119 832	<u>172 529</u> 168 286	<u>191 528</u> 179 356	<u>187 363</u> 179 356	<u>185 510</u> 179 356
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>143 774</u> 139 319	<u>150 855</u> 142 566	<u>107 788</u> 104 260	<u>146 554</u> 142 566	<u>151 253</u> 139 319	<u>146 987</u> 139 319	<u>145 089</u> 139 319
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>112 365</u> 108 286	<u>119 474</u> 103 438	<u>99 676</u> 96 247	<u>119 418</u> 103 438	<u>119 835</u> 108 286	<u>115 575</u> 108 286	<u>113 679</u> 108 286
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>109 499</u> 105 446	<u>118 349</u> 102 296	<u>97 392</u> 93 983	<u>118 292</u> 102 296	<u>116 990</u> 105 446	<u>112 717</u> 105 446	<u>110 817</u> 105 446
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>101 475</u> 97 521				<u>108 957</u> 97 521	<u>104 689</u> 97 521	<u>102 791</u> 97 521
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>96 540</u> 92 639	<u>202 705</u> 193 789	<u>206 160</u> 193 789	<u>198 396</u> 193 789	<u>104 033</u> 92 639	<u>99 759</u> 92 639	<u>97 858</u> 92 639
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>124 137</u> 119 934	<u>199 618</u> 190 795	<u>108 424</u> 104 903	<u>195 346</u> 190 795	<u>131 565</u> 119 934	<u>127 328</u> 119 934	<u>125 444</u> 119 934
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>81 363</u> 77 651	<u>92 892</u> 76 922	<u>105 611</u> 76 922	<u>98 396</u> 76 922	<u>88 836</u> 77 651	<u>84 574</u> 77 651	<u>82 678</u> 77 651

222-2.

,

					-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>189 922</u> 179 356	<u>193 583</u> 179 356
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>149 608</u> 139 319	<u>153 358</u> 139 319
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>118 193</u> 108 286	<u>121 937</u> 108 286
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>115 342</u> 105 446	<u>119 098</u> 105 446
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>107 311</u> 97 521	<u>111 062</u> 97 521
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>102 385</u> 92 639	<u>106 142</u> 92 639
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>129 932</u> 119 934	<u>133 656</u> 119 934
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>87 193</u> 77 651	<u>90 939</u> 77 651

222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>179 931</u> 175 015	<u>234 704</u> 216 228	<u>258 429</u> 253 088	<u>234 647</u> 216 228	<u>187 500</u> 175 015	<u>183 183</u> 175 015	<u>181 263</u> 175 015

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>10 899</u> 10 714	<u>11 354</u> 10 848	<u>11 609</u> 10 848	<u>11 464</u> 10 848	<u>11 048</u> 10 714	<u>10 963</u> 10 714	<u>10 925</u> 10 714
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>11 797</u> 11 607	<u>12 247</u> 11 752	<u>12 476</u> 11 752	<u>12 346</u> 11 752	<u>11 931</u> 11 607	<u>11 854</u> 11 607	<u>11 820</u> 11 607
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>12 273</u> 12 054	<u>12 838</u> 12 204	<u>13 182</u> 12 204	<u>12 987</u> 12 204	<u>12 475</u> 12 054	<u>12 360</u> 12 054	<u>12 309</u> 12 054
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>4 185</u> 4 040						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>12 799</u> 12 500	<u>13 684</u> 12 656	<u>14 366</u> 12 656	<u>13 979</u> 12 656	<u>13 200</u> 12 500	<u>12 971</u> 12 500	<u>12 870</u> 12 500
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>134 114</u> 129 730	<u>140 176</u> 136 304	<u>142 754</u> 138 851	<u>141 234</u> 137 350	<u>141 712</u> 129 730	<u>137 378</u> 129 730	<u>135 451</u> 129 730

					-	-
222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>185 835</u> 175 015	<u>189 630</u> 175 015

					-	-
222-203-0100	13015-2012	.				
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>11 015</u> 10 714	<u>11 090</u> 10 714
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>11 902</u> 11 607	<u>11 969</u> 11 607
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>12 431</u> 12 054	<u>12 532</u> 12 054
222-203-0104	6.2	.	1	90		
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>13 112</u> 12 500	<u>13 313</u> 12 500
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>142 715</u> 129 730	<u>143 851</u> 129 730

							-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295	<u>8 882</u> 8 289						
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>8 945</u> 8 344						
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 064</u> 7 635	<u>16 260</u> 15 280	<u>11 673</u> 8 450	<u>15 739</u> 15 280	<u>8 970</u> 7 635	<u>8 453</u> 7 635	<u>8 223</u> 7 635
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>11 235</u> 10 769						
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 975</u> 11 494						

222-3. , ,
222-301. , ,

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				,	-	-
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295		
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300		
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 771</u> 7 635	<u>9 225</u> 7 635
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314		
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314		

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 979</u> 6 779							
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 186</u> 9 577	<u>12 456</u> 9 697	<u>14 716</u> 9 697	<u>13 434</u> 9 697	<u>11 514</u> 9 577	<u>10 757</u> 9 577	<u>10 420</u> 9 577	
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 125</u> 7 733							

222-302. ,

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.										
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>34 135</u> 32 768	<u>38 896</u> 33 177	<u>43 351</u> 33 177	<u>40 824</u> 33 177	<u>36 753</u> 32 768	<u>35 260</u> 32 768	<u>34 596</u> 32 768	
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>34 145</u> 32 811							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>40 790</u> 39 307				<u>43 972</u> 39 307	<u>42 238</u> 39 307	<u>41 541</u> 39 307	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>39 147</u> 37 500	<u>44 939</u> 37 969	<u>50 412</u> 37 969	<u>47 307</u> 37 969	<u>42 363</u> 37 500	<u>40 528</u> 37 500	<u>39 712</u> 37 500	
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>44 033</u> 42 329							

					-	-
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91		
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>11 222</u> 9 577	<u>11 888</u> 9 577
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

					-	-
222-302-0100	961-93	.				
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>36 177</u> 32 768	<u>37 489</u> 32 768
222-302-0103	24.13-6	.	1	950		
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>43 425</u> 39 307	<u>44 718</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>41 655</u> 37 500	<u>43 268</u> 37 500
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200		

							-	-	-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>48 499</u> 46 620						
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>47 702</u> 45 856						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 668</u> 152 960	<u>163 825</u> 159 638	<u>166 443</u> 162 225	<u>164 900</u> 160 700	<u>165 386</u> 152 960	<u>160 984</u> 152 960	<u>159 025</u> 152 960

225.**225-1.****225-101.**

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 457</u> 7 090	<u>6 183</u> 5 772	<u>8 549</u> 8 304	<u>5 960</u> 5 772	<u>6 424</u> 5 772	<u>8 211</u> 7 090	<u>8 293</u> 7 090
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 632</u> 8 280						
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 332</u> 14 732	<u>17 252</u> 16 059	<u>17 669</u> 16 059	<u>16 598</u> 16 059	<u>16 469</u> 14 732	<u>15 820</u> 14 732	<u>15 532</u> 14 732
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 129</u> 6 315	<u>8 252</u> 6 315	<u>9 315</u> 6 315	<u>8 742</u> 6 315	<u>7 861</u> 6 315	<u>7 474</u> 6 315	<u>7 389</u> 6 315
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>14 902</u> 14 286	<u>17 872</u> 16 620	<u>18 837</u> 15 183	<u>17 184</u> 16 620	<u>16 099</u> 14 286	<u>15 417</u> 14 286	<u>15 113</u> 14 286

					-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325		
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	$\frac{166\,404}{152\,960}$	$\frac{167\,558}{152\,960}$

					-	-
225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{8\,911}{7\,090}$	$\frac{9\,076}{7\,090}$
225-101-0102	7-6	.	1	250		
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{16\,219}{14\,732}$	$\frac{16\,789}{14\,732}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{6\,692}{6\,315}$	$\frac{6\,789}{6\,315}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{15\,836}{14\,286}$	$\frac{16\,436}{14\,286}$

							-	-	-	-	-
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 836</u> 16 964	<u>25 330</u> 23 469	<u>25 007</u> 20 323	<u>24 297</u> 23 469	<u>19 631</u> 16 964	<u>18 607</u> 16 964	<u>18 152</u> 16 964
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>25 164</u> 21 183				<u>22 417</u> 18 216	<u>23 429</u> 19 876	<u>24 137</u> 20 570
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 710</u> 18 750	<u>27 510</u> 25 468	<u>17 435</u> 16 503	<u>26 375</u> 25 468	<u>21 684</u> 18 750	<u>20 558</u> 18 750	<u>20 057</u> 18 750
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 799</u> 21 429	<u>36 569</u> 33 535	<u>24 877</u> 23 482	<u>34 849</u> 33 535	<u>25 790</u> 21 429	<u>24 084</u> 21 429	<u>23 325</u> 21 429
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 487</u> 24 107	<u>45 563</u> 42 474	<u>39 248</u> 30 430	<u>43 877</u> 42 474	<u>28 419</u> 24 107	<u>26 747</u> 24 107	<u>26 003</u> 24 107
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>33 047</u> 31 027	<u>61 047</u> 56 475	<u>52 961</u> 39 768	<u>58 501</u> 56 475	<u>37 474</u> 31 027	<u>34 949</u> 31 027	<u>33 825</u> 31 027
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>12 580</u> 8 284	<u>19 318</u> 8 284	<u>25 693</u> 8 284	<u>22 256</u> 8 284	<u>16 968</u> 8 284	<u>14 648</u> 8 284	<u>14 141</u> 8 284
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 218</u> 11 565	<u>26 062</u> 11 565	<u>34 429</u> 11 565	<u>29 918</u> 11 565	<u>22 978</u> 11 565	<u>19 932</u> 11 565	<u>19 267</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 870</u> 6 273	<u>6 605</u> 6 273	<u>7 113</u> 6 974	<u>5 657</u> 5 485	<u>6 695</u> 6 273	<u>6 775</u> 6 273	<u>6 807</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>20 681</u> 19 940	<u>33 369</u> 31 803	<u>16 117</u> 15 247	<u>32 595</u> 31 803	<u>22 027</u> 19 940	<u>21 259</u> 19 940	<u>20 918</u> 19 940
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 797</u> 32 351	<u>70 531</u> 67 225	<u>33 948</u> 32 500	<u>68 897</u> 67 225	<u>36 639</u> 32 351	<u>35 018</u> 32 351	<u>34 297</u> 32 351
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>59 175</u> 56 845	<u>142 426</u> 136 889	<u>41 481</u> 38 847	<u>139 880</u> 136 889	<u>63 602</u> 56 845	<u>61 077</u> 56 845	<u>59 954</u> 56 845

					-	-
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 236</u> 16 964	<u>20 136</u> 16 964
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>23 926</u> 20 570	<u>24 729</u> 20 570
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>21 250</u> 18 750	<u>22 240</u> 18 750
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 133</u> 21 429	<u>26 632</u> 21 429
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>27 774</u> 24 107	<u>29 244</u> 24 107
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>36 500</u> 31 027	<u>38 720</u> 31 027
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>9 955</u> 8 284	<u>10 540</u> 8 284
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>13 772</u> 11 565	<u>14 540</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 044</u> 6 273	<u>7 108</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 731</u> 19 940	<u>22 406</u> 19 940
225-101-0602	15	.	1	950	<u>36 014</u> 32 351	<u>37 439</u> 32 351
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>62 629</u> 56 845	<u>64 848</u> 56 845

							-	-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>25 578</u> 25 000	<u>19 182</u> 18 305	<u>11 819</u> 11 279	<u>18 752</u> 18 305	<u>26 326</u> 25 000	<u>25 900</u> 25 000	<u>25 710</u> 25 000
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 350</u> 17 857	<u>29 635</u> 28 634	<u>12 877</u> 12 317	<u>29 205</u> 28 634	<u>19 098</u> 17 857	<u>18 671</u> 17 857	<u>18 481</u> 17 857
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>45 098</u> 37 930	<u>57 804</u> 55 350	<u>27 322</u> 26 250	<u>56 634</u> 55 350	<u>59 060</u> 55 350	<u>43 808</u> 37 930	<u>44 241</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>31 780</u> 30 655	<u>60 544</u> 58 058	<u>22 316</u> 21 042	<u>59 374</u> 58 058	<u>33 814</u> 30 655	<u>32 654</u> 30 655	<u>32 137</u> 30 655
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>79 513</u> 65 203	<u>102 877</u> 98 069	<u>34 715</u> 32 337	<u>100 502</u> 98 069	<u>105 425</u> 98 069	<u>76 895</u> 65 203	<u>77 773</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>59 952</u> 57 723	<u>138 607</u> 133 375	<u>96 650</u> 83 422	<u>136 233</u> 133 375	<u>64 080</u> 57 723	<u>61 726</u> 57 723	<u>60 678</u> 57 723
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>120 661</u> 108 906	<u>113 370</u> 108 906	<u>115 154</u> 108 906	<u>111 306</u> 108 906	<u>115 587</u> 108 906	<u>118 399</u> 108 906	<u>119 163</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>64 586</u> 62 500	<u>140 526</u> 135 740	<u>142 525</u> 135 740	<u>138 462</u> 135 740	<u>68 176</u> 62 500	<u>66 128</u> 62 500	<u>65 217</u> 62 500
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 800</u> 32 299						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>91 606</u> 79 131						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>100 735</u> 87 042						

225-104.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>26 162</u> 25 000	<u>26 537</u> 25 000
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 933</u> 17 857	<u>19 308</u> 17 857
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>47 470</u> 37 930	<u>48 336</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>33 366</u> 30 655	<u>34 386</u> 30 655
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>84 327</u> 65 203	<u>86 084</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>63 173</u> 57 723	<u>65 242</u> 57 723
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>124 832</u> 108 906	<u>126 360</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>67 386</u> 62 500	<u>69 186</u> 62 500
225-101-0620	10	.	1	800		
225-101-0621	6	.	1	2260		
225-101-0622	10	.	1	2480		

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>56 342</u> 54 464	<u>57 993</u> 50 625	<u>63 594</u> 50 625	<u>60 416</u> 50 625	<u>59 633</u> 54 464	<u>57 756</u> 54 464
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>110 766</u> 107 143	<u>118 174</u> 103 962	<u>128 866</u> 103 962	<u>122 800</u> 103 962	<u>117 048</u> 107 143	<u>113 465</u> 107 143
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>98 899</u> 92 112					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>148 351</u> 138 170					
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>195 781</u> 182 246					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>98 560</u> 90 809					
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>178 019</u> 165 802					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>193 459</u> 178 031					
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>227 467</u> 211 856					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>305 664</u> 284 642					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>135 520</u> 124 621					

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>56 921</u> 54 464	<u>58 909</u> 54 464	<u>60 559</u> 54 464
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>111 871</u> 107 143	<u>115 667</u> 107 143	<u>118 817</u> 107 143
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0201	1.100	.	1	1000			
225-104-0202	1.150	.	1	1500			
225-104-0203	1.200	.	1	2000			
225-104-0205	2.100	.	1	1200			
225-104-0206	2.150	.	1	1800			
225-104-0207	2.200	.	1	2400			
225-104-0210	3.150	.	1	2300			
225-104-0211	3.200	.	1	3100			
225-104-0213	4.100	.	1	1700			

							-	-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>257 138</u> 239 491					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>230 093</u> 208 613					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>170 481</u> 156 958					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>348 083</u> 320 411					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>162 686</u> 147 861					
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>316 136</u> 286 667					
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>351 248</u> 328 362					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>483 021</u> 449 795					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>650 601</u> 605 847					
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>395 890</u> 368 735					
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>162 982</u> 150 090					
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>136 562</u> 127 582					

					-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600			
225-104-0215	4.200	.	1	3500			
225-104-0217	5.100	.	1	2100			
225-104-0219	5.200	.	1	4300			
225-104-0221	6.100	.	1	2400			
225-104-0223	6.200	.	1	4800			
225-104-0225	7.100	.	1	3300			
225-104-0226	7.150	.	1	4900			
225-104-0227	7.200	.	1	6600			
225-104-0232	9.100	.	1	4000			
225-104-0240	19.200	.	1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300			

							-	-	-	-
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>182 610</u> 169 818					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>240 743</u> 223 902					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>367 095</u> 340 990					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>216 035</u> 198 709					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>295 613</u> 270 425					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>382 014</u> 347 860					
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>770 710</u> 714 390					
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>194 837</u> 178 897					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>323 925</u> 293 818					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>219 562</u> 201 956					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>260 152</u> 240 968					

					-	-	-
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900			
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500			
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900			
225-104-0305	11-170	.	1	2700			
225-104-0307	12-170	.	1	4000			
225-104-0309	13-170	.	1	5500			
225-104-0312	14-170	.	1	8500			
225-104-0400	30 24547-2016	.					
225-104-0401	15-170	.	1	2500			
225-104-0406	17-170	.	1	4900			
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700			
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800			

							-	-	-	-
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>335 159</u> 312 939					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>320 336</u> 298 407					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>295 388</u> 271 601					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>632 422</u> 584 032					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>387 308</u> 359 372					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>396 660</u> 366 975					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>439 250</u> 405 600					
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>894 276</u> 826 668					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>549 034</u> 506 972					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>1 117 843</u> 1 033 332					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>477 926</u> 441 171					
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>1 033 457</u> 958 425					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>553 576</u> 509 861					

					-	-	-
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000			
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000			
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300			
225-104-0510	5.200	.	1	4600			
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600			
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800			
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200			
225-104-0516	8.200	.	1	6400			
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000			
225-104-0518	9.200	.	1	8000			
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500			
225-104-0520	10.200	.	1	7000			
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200			

							-	-	-	-
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>758 148</u> 699 468					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>580 493</u> 534 685					
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>763 155</u> 702 812					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>1 620 870</u> 1 498 329					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>1 080 759</u> 998 540					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>2 179 793</u> 2 014 997					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>824 737</u> 760 057					
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>1 230 402</u> 1 143 685					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 975 745</u> 1 858 765					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>958 066</u> 868 082	<u>1 124 591</u> 1 086 650	<u>916 307</u> 868 082	<u>1 093 490</u> 1 070 513	<u>919 250</u> 868 082	<u>940 913</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>1 322 484</u> 1 218 313	<u>1 577 008</u> 1 531 269	<u>1 276 594</u> 1 218 313	<u>1 542 831</u> 1 513 537	<u>1 277 714</u> 1 218 313	<u>1 303 635</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 871 945</u> 2 708 443					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>293 002</u> 272 391					

					-	-	-
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600			
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400			
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800			
225-104-0528	14.200	.	1	11600			
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800			
225-104-0530	15.200	.	1	15600			
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200			
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000			
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000			
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>946 705</u> 868 082	<u>989 699</u> 868 082	<u>1 001 283</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>1 309 999</u> 1 218 313	<u>1 357 246</u> 1 218 313	<u>1 369 975</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700			
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900			

							-	-	-	-
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>329 617</u> 304 376					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>459 120</u> 425 863					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>603 688</u> 561 338					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>742 463</u> 690 350					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>343 913</u> 314 480					
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>457 830</u> 419 904					
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>241 669</u> 220 500					
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>265 793</u> 240 239					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>355 701</u> 322 125					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>461 660</u> 418 182					
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>561 664</u> 507 619					
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>717 707</u> 644 954					

					-	-	-
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400			
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100			
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900			
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900			
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700			
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100			
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600			
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400			
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400			
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500			
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500			

					-	-	-
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>1 010 654</u> 925 497	<u>1 057 428</u> 925 497	<u>1 070 030</u> 925 497

					-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.				
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>111 280</u> 87 758	<u>113 699</u> 87 758
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>38 710</u> 33 482	<u>40 809</u> 33 482
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>161 669</u> 125 926	<u>165 360</u> 125 926
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>52 762</u> 44 643	<u>56 061</u> 44 643

					-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-107-0101	18	.	1	300	<u>17 668</u> 14 975						
225-107-0102	19	.	1	500	<u>31 642</u> 27 109						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>39 288</u> 33 823						
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>112 806</u> 94 946						
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>86 405</u> 72 975						
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>74 663</u> 63 028						
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>66 477</u> 56 567						
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>58 481</u> 49 511						
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>56 549</u> 47 616	<u>71 001</u> 67 455	<u>51 960</u> 47 616	<u>67 584</u> 65 682	<u>52 666</u> 47 616	<u>54 664</u> 47 616	<u>55 301</u> 47 616
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>71 755</u> 60 177	<u>89 787</u> 85 207	<u>65 789</u> 60 177	<u>85 344</u> 82 902	<u>66 721</u> 60 177	<u>69 305</u> 60 177	<u>70 132</u> 60 177
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>113 255</u> 98 516	<u>144 762</u> 138 719	<u>105 913</u> 98 516	<u>139 294</u> 135 882	<u>106 863</u> 98 516	<u>110 239</u> 98 516	<u>111 258</u> 98 516
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>66 916</u> 56 997	<u>84 580</u> 80 602	<u>61 868</u> 56 997	<u>80 820</u> 78 652	<u>62 607</u> 56 997	<u>64 842</u> 56 997	<u>65 543</u> 56 997
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>84 169</u> 70 783	<u>105 388</u> 100 082	<u>77 286</u> 70 783	<u>100 261</u> 97 422	<u>78 349</u> 70 783	<u>81 342</u> 70 783	<u>82 296</u> 70 783

					-	-
225-107-0101	18	.	1	300		
225-107-0102	19	.	1	500		
225-107-0103	20	.	1	600		
225-107-0104	42	.	1	2000		
225-107-0105	43	.	1	1500		
225-107-0106	44	.	1	1300		
225-107-0107	45	.	1	1100		
225-107-0108	46	.	1	1000		
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>60 025</u> 47 616	<u>61 298</u> 47 616
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>76 274</u> 60 177	<u>77 929</u> 60 177
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>118 817</u> 98 516	<u>120 854</u> 98 516
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>70 740</u> 56 997	<u>72 140</u> 56 997
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>89 383</u> 70 783	<u>91 293</u> 70 783

							-	-	-	-	-
225-107-0114	11	.	1	300	<u>15 114</u> 12 470	<u>13 576</u> 12 470	<u>13 737</u> 12 470	<u>13 096</u> 12 470	<u>14 127</u> 12 470	<u>14 548</u> 12 470	<u>14 739</u> 12 470
225-107-0115	12	.	1	500	<u>28 280</u> 23 814	<u>25 718</u> 23 814	<u>25 986</u> 23 814	<u>24 917</u> 23 814	<u>26 636</u> 23 814	<u>27 338</u> 23 814	<u>27 656</u> 23 814
225-107-0116	13	.	1	600	<u>35 585</u> 30 192	<u>32 510</u> 30 192	<u>32 831</u> 30 192	<u>31 549</u> 30 192	<u>33 611</u> 30 192	<u>34 454</u> 30 192	<u>34 835</u> 30 192

225-108.

							-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>104 437</u> 100 446	<u>97 059</u> 80 985	<u>109 799</u> 80 985	<u>102 572</u> 80 985	<u>111 922</u> 100 446	<u>107 653</u> 100 446	<u>105 754</u> 100 446

225-109.

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>140 888</u> 120 912	<u>129 614</u> 120 912	<u>130 792</u> 120 912	<u>126 091</u> 120 912	<u>133 653</u> 120 912	<u>136 741</u> 120 912	<u>138 141</u> 120 912
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>178 796</u> 152 601	<u>163 935</u> 152 601	<u>165 488</u> 152 601	<u>159 291</u> 152 601	<u>169 260</u> 152 601	<u>173 330</u> 152 601	<u>175 176</u> 152 601

					-	-
225-107-0114	11	.	1	300	<u>16 156</u> 12 470	<u>16 538</u> 12 470
225-107-0115	12	.	1	500	<u>30 018</u> 23 814	<u>30 655</u> 23 814
225-107-0116	13	.	1	600	<u>37 670</u> 30 192	<u>38 434</u> 30 192

					-	-
225-108-0100	13015-2012	3				
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>110 276</u> 100 446	<u>114 028</u> 100 446

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>148 535</u> 120 912	<u>151 336</u> 120 912
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>188 877</u> 152 601	<u>192 569</u> 152 601

							-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>322 887</u> 275 871	<u>296 240</u> 275 871	<u>299 024</u> 275 871	<u>287 912</u> 275 871	<u>305 787</u> 275 871	<u>313 085</u> 275 871	<u>316 395</u> 275 871
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>66 033</u> 62 500	<u>142 365</u> 132 573	<u>143 704</u> 132 573	<u>138 361</u> 132 573	<u>73 512</u> 62 500	<u>69 246</u> 62 500	<u>67 349</u> 62 500
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>204 647</u> 178 984						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>107 683</u> 101 786	<u>236 472</u> 220 075	<u>238 721</u> 220 075	<u>229 746</u> 220 075	<u>120 247</u> 101 786	<u>113 081</u> 101 786	<u>109 893</u> 101 786
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>335 047</u> 290 764						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>231 208</u> 196 943	<u>229 056</u> 216 065	<u>213 770</u> 196 943	<u>216 069</u> 209 327	<u>216 323</u> 196 943	<u>224 045</u> 196 943	<u>226 463</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>389 207</u> 330 720	<u>384 819</u> 362 680	<u>359 379</u> 330 720	<u>362 604</u> 351 154	<u>363 796</u> 330 720	<u>376 955</u> 330 720	<u>381 092</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>167 695</u> 142 499	<u>165 507</u> 155 973	<u>154 846</u> 142 499	<u>155 937</u> 151 008	<u>156 748</u> 142 499	<u>162 417</u> 142 499	<u>164 199</u> 142 499
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>415 495</u> 364 047						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>130 966</u> 114 430						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>256 617</u> 217 160	<u>252 554</u> 237 662	<u>236 425</u> 217 160	<u>237 516</u> 229 860	<u>239 469</u> 217 160	<u>248 323</u> 217 160	<u>251 124</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>93 569</u> 79 215	<u>97 779</u> 92 293	<u>86 226</u> 79 215	<u>92 311</u> 89 456	<u>87 331</u> 79 215	<u>90 553</u> 79 215	<u>91 571</u> 79 215

					-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>340 963</u> 275 871	<u>347 582</u> 275 871
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>71 867</u> 62 500	<u>75 617</u> 62 500
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100		
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>117 484</u> 101 786	<u>123 783</u> 101 786
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400		
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>244 417</u> 196 943	<u>249 254</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>411 802</u> 330 720	<u>420 076</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>177 428</u> 142 499	<u>180 992</u> 142 499
225-109-0111	78	.	1	6200		
225-109-0112	79	.	1	2000		
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>271 912</u> 217 160	<u>277 513</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>99 130</u> 79 215	<u>101 167</u> 79 215

							-	-	-	-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>162 577</u> 140 938						
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>152 554</u> 135 873						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>74 165</u> 70 536	<u>188 106</u> 179 115	<u>169 091</u> 157 463	<u>179 561</u> 174 682	<u>81 644</u> 70 536	<u>77 378</u> 70 536	<u>75 481</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>173 218</u> 151 966						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>102 039</u> 96 429	<u>256 270</u> 242 415	<u>224 936</u> 207 225	<u>242 599</u> 235 322	<u>114 004</u> 96 429	<u>107 179</u> 96 429	<u>104 143</u> 96 429
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>321 253</u> 276 617	<u>287 947</u> 271 793	<u>298 767</u> 276 617	<u>279 517</u> 271 793	<u>296 997</u> 271 793	<u>312 017</u> 276 617	<u>315 136</u> 276 617
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>419 727</u> 371 023						

225-2.
225-201.

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>46 814</u> 44 196	<u>56 476</u> 44 749	<u>66 023</u> 44 749	<u>60 607</u> 44 749	<u>52 423</u> 44 196	<u>49 224</u> 44 196	<u>47 801</u> 44 196
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>37 936</u> 34 375	<u>51 839</u> 34 805	<u>66 239</u> 34 805	<u>58 070</u> 34 805	<u>46 396</u> 34 375	<u>41 570</u> 34 375	<u>39 424</u> 34 375

					-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100		
225-109-0203	32	.	1	2300		
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>79 999</u> 70 536	<u>83 749</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000		
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>111 373</u> 96 429	<u>117 372</u> 96 429
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>338 287</u> 276 617	<u>344 524</u> 276 617
225-109-0209	77	.	1	6800		

					-	-
225-201-0100	13015-2012	.				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>51 190</u> 44 196	<u>54 002</u> 44 196
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>44 535</u> 34 375	<u>48 777</u> 34 375

					-	-
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>54 134</u> 39 732	<u>60 193</u> 39 732

					-	-
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>80 870</u> 71 481	<u>84 582</u> 71 481

					-	-
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>95 244</u> 85 566	<u>99 008</u> 85 566
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 082</u> 78 520	<u>91 833</u> 78 520
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>61 998</u> 25 379	<u>65 197</u> 25 379
225-203-0500	13015-2012	3				

							-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 090</u> 78 321	<u>93 954</u> 77 714	<u>106 897</u> 77 714	<u>99 554</u> 77 714	<u>89 695</u> 78 321	<u>85 357</u> 78 321	<u>83 428</u> 78 321

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>297 399</u> 288 186						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>320 839</u> 310 489						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>245 619</u> 236 744						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>955 240</u> 927 715						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 105 786</u> 1 073 956						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 798 025</u> 1 748 427						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 836 195</u> 1 784 497						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>214 005</u> 207 779						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>141 197</u> 135 182						

					-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	$\frac{88\,023}{78\,321}$	$\frac{91\,835}{78\,321}$

					-	-
225-204-0100	13015-2012	.				
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		

							-	-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>215 991</u> 208 509						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>247 880</u> 239 096						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>334 899</u> 323 732						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>385 402</u> 373 245						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>340 015</u> 327 287						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>355 424</u> 342 394						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>467 581</u> 450 565						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>468 678</u> 451 912						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>573 246</u> 552 941						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>785 995</u> 761 519						
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>603 834</u> 582 929						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>349 832</u> 337 155						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>505 855</u> 487 480						

					-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		
225-204-0118	4-4	.	1	3400		
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0126	6-4	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		

							-	-	-	-	-
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 022 635</u> 992 436						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>212 139</u> 204 733						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>199 116</u> 192 533						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>148 750</u> 141 909						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>145 637</u> 139 399						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>191 328</u> 183 112						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>287 267</u> 277 711						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>372 080</u> 358 696						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>499 254</u> 481 009						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 009 668</u> 980 738						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>290 650</u> 280 026						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>216 698</u> 209 499						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>263 150</u> 254 256						

					-	-
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		
225-204-0152	3-05	.	1	2900		
225-204-0153	3-05	.	1	2500		
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		

							-	-	-	-	-
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>555 286</u> 540 718						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>382 061</u> 371 187						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>418 672</u> 406 404						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>320 107</u> 309 163						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>362 159</u> 350 458						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 142 329</u> 1 111 474						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>302 748</u> 292 821						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>413 327</u> 399 472						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>292 053</u> 280 576						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>315 275</u> 303 039						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>329 578</u> 317 061						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>367 026</u> 351 374						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>392 931</u> 376 770						

					-	-
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		

							-	-	-	-	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>375 996</u> 361 047						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>362 482</u> 347 798						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>265 883</u> 254 920						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 981</u> 209 473						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 351</u> 231 979						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>289 709</u> 280 781						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>396 574</u> 383 752						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>405 649</u> 392 648						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>454 545</u> 439 882						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>463 620</u> 448 779						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>548 400</u> 530 815						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>620 825</u> 600 291						

					-	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		

							-	-	-	-	-
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>628 031</u> 607 356						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>388 212</u> 376 162						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>492 008</u> 476 909						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>622 318</u> 603 824						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>717 296</u> 696 195						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>681 931</u> 661 524						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>724 622</u> 704 961						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>652 878</u> 633 786						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>750 794</u> 729 037						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>527 242</u> 511 451						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>707 884</u> 685 075						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>876 232</u> 848 363						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>927 497</u> 900 043						

					-	-
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		

							-	-	-	-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 108 454</u> 1 075 760						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>835 946</u> 810 287						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 448</u> 998 304						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 138 348</u> 1 105 068						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>967 470</u> 939 165						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 246 746</u> 1 210 394						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 103 595</u> 1 072 620						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 841</u> 1 169 310						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>997 231</u> 968 342						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 275 440</u> 1 238 525						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>42 399</u> 41 071	<u>70 805</u> 68 016	<u>68 513</u> 64 676	<u>69 515</u> 68 016	<u>44 643</u> 41 071	<u>43 363</u> 41 071	<u>42 794</u> 41 071
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>35 171</u> 33 929	<u>46 732</u> 42 642	<u>48 842</u> 42 642	<u>46 958</u> 42 642	<u>37 414</u> 33 929	<u>36 135</u> 33 929	<u>35 565</u> 33 929

8.04-08-2023

					-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>44 149</u> 41 071	<u>45 274</u> 41 071
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>36 921</u> 33 929	<u>38 046</u> 33 929

							-	-	-	-	-
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>44 658</u> 43 304	<u>49 977</u> 44 749	<u>53 796</u> 44 749	<u>51 629</u> 44 749	<u>46 902</u> 43 304	<u>45 622</u> 43 304	<u>45 053</u> 43 304
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>63 338</u> 60 461						
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>97 187</u> 92 879						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>53 715</u> 51 786	<u>92 465</u> 88 314	<u>66 253</u> 52 433	<u>90 443</u> 88 314	<u>57 230</u> 51 786	<u>55 225</u> 51 786	<u>54 333</u> 51 786
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>70 376</u> 68 304	<u>82 869</u> 78 094	<u>83 472</u> 78 094	<u>81 068</u> 78 094	<u>73 741</u> 68 304	<u>71 821</u> 68 304	<u>70 968</u> 68 304
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>62 076</u> 58 611						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>54 111</u> 52 232	<u>60 442</u> 52 885	<u>66 171</u> 52 885	<u>62 921</u> 52 885	<u>57 477</u> 52 232	<u>55 557</u> 52 232	<u>54 703</u> 52 232
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>68 574</u> 66 518	<u>75 686</u> 67 801	<u>81 439</u> 67 801	<u>78 175</u> 67 801	<u>71 954</u> 66 518	<u>70 026</u> 66 518	<u>69 169</u> 66 518
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>208 159</u> 201 786	<u>227 981</u> 203 404	<u>246 057</u> 203 404	<u>235 803</u> 203 404	<u>218 779</u> 201 786	<u>212 722</u> 201 786	<u>210 027</u> 201 786
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						

					-	-
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>46 408</u> 43 304	<u>47 533</u> 43 304
225-204-0304	95-3	.	1	800		
225-204-0307	105	.	1	1175		
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>56 457</u> 51 786	<u>58 219</u> 51 786
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>73 001</u> 68 304	<u>74 688</u> 68 304
225-204-0310	105-5	.	1	1100		
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>56 737</u> 52 232	<u>58 424</u> 52 232
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>71 211</u> 66 518	<u>72 906</u> 66 518
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550		
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>216 444</u> 201 786	<u>221 768</u> 201 786
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		

							-	-	-	-	-
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>61 430</u> 59 821	<u>61 792</u> 56 049	<u>65 865</u> 56 049	<u>63 554</u> 56 049	<u>63 823</u> 59 821	<u>62 458</u> 59 821	<u>61 851</u> 59 821
225-204-0602	2	.	1	675	<u>45 930</u> 44 643	<u>45 394</u> 40 681	<u>48 831</u> 40 681	<u>46 881</u> 40 681	<u>47 949</u> 44 643	<u>46 798</u> 44 643	<u>46 285</u> 44 643
225-204-0603	3	.	1	550	<u>39 466</u> 38 393	<u>38 217</u> 34 353	<u>41 018</u> 34 353	<u>39 429</u> 34 353	<u>41 111</u> 38 393	<u>40 173</u> 38 393	<u>39 755</u> 38 393
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 672</u> 35 714	<u>35 018</u> 31 641	<u>37 436</u> 31 641	<u>36 064</u> 31 641	<u>38 093</u> 35 714	<u>37 282</u> 35 714	<u>36 922</u> 35 714
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 456</u> 27 679	<u>26 285</u> 23 504	<u>28 322</u> 23 504	<u>27 167</u> 23 504	<u>29 653</u> 27 679	<u>28 970</u> 27 679	<u>28 666</u> 27 679
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 360</u> 18 849						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>185 650</u> 179 642						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>305 300</u> 296 351						

					-	-
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>63 297</u> 59 821	<u>64 497</u> 59 821
225-204-0602	2	.	1	675	<u>47 505</u> 44 643	<u>48 518</u> 44 643
225-204-0603	3	.	1	550	<u>40 749</u> 38 393	<u>41 574</u> 38 393
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 780</u> 35 714	<u>38 493</u> 35 714
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 389</u> 27 679	<u>29 989</u> 27 679
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1006	3-	.	1	1750		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		

					-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 568</u> 45 982	<u>48 018</u> 45 982
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>77 302</u> 73 661	<u>78 502</u> 73 661
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>116 631</u> 111 161	<u>118 431</u> 111 161
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>169 061</u> 161 607	<u>171 461</u> 161 607
225-204-1405	8.4	.	1	2300		
225-204-1406	10.2	.	1	2800		
225-204-1500	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>37 603</u> 36 607	<u>36 084</u> 32 545	<u>38 630</u> 32 545	<u>37 186</u> 32 545	<u>39 099</u> 36 607	<u>38 246</u> 36 607	<u>37 866</u> 36 607

226.**226-1.****226-102.**

						-	-		-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>1 144 242</u> 1 113 450	<u>1 122 471</u> 1 102 154	<u>992 388</u> 952 433			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>1 286 046</u> 1 247 813	<u>1 256 995</u> 1 232 740	<u>1 072 849</u> 1 022 515			
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>2 262 618</u> 2 199 285	<u>2 216 479</u> 2 175 346	<u>1 982 021</u> 1 898 781			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>2 549 428</u> 2 475 393	<u>2 494 061</u> 2 446 667	<u>2 161 090</u> 2 063 780			
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>932 668</u> 899 509	<u>918 045</u> 899 509	<u>948 367</u> 899 509			
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>294 059</u> 276 533	<u>287 333</u> 276 533	<u>301 770</u> 276 533	<u>315 581</u> 276 533	<u>296 308</u> 276 533	<u>307 665</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015	.								

					-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>38 770</u> 36 607	<u>39 520</u> 36 607

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500			
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500			
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>310 338</u> 276 533	<u>330 181</u> 276 533	<u>335 528</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015	.					

						-	-		-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>445 720</u> 429 078	<u>431 365</u> 421 630	<u>143 740</u> 125 000	<u>131 175</u> 125 000	<u>267 401</u> 232 798	<u>136 573</u> 125 000
226-102-0302	-18	.	1	5400				<u>370 208</u> 340 269		
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350				<u>206 171</u> 183 742		
226-102-0402	1-6	.	1	4250				<u>297 881</u> 258 789		
226-102-0403	1-8	.	1	7750				<u>668 779</u> 595 030		
226-102-0404	2-6	.	1	5500				<u>426 240</u> 374 851		
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>178 363</u> 170 299	<u>170 844</u> 166 398	<u>170 280</u> 158 526	<u>179 253</u> 158 526	<u>169 158</u> 158 526	<u>175 107</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>309 075</u> 296 492	<u>303 174</u> 296 492	<u>315 409</u> 296 492	<u>329 795</u> 296 492	<u>314 054</u> 296 492	<u>323 329</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>223 939</u> 213 983	<u>214 712</u> 209 196	<u>213 102</u> 198 627	<u>224 147</u> 198 627	<u>211 757</u> 198 627	<u>219 058</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>373 848</u> 358 183	<u>366 416</u> 358 183	<u>381 826</u> 358 183	<u>399 822</u> 358 183	<u>379 998</u> 358 183	<u>391 679</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000				<u>355 486</u> 317 220		
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>527 555</u> 507 509	<u>510 125</u> 498 466	<u>500 929</u> 472 422	<u>522 571</u> 472 422	<u>499 167</u> 472 422	<u>512 957</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>565 198</u> 539 516	<u>552 639</u> 539 516	<u>578 680</u> 539 516	<u>608 564</u> 539 516	<u>575 064</u> 539 516	<u>594 804</u> 539 516

					-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>133 386</u> 125 000	<u>140 977</u> 125 000	<u>147 276</u> 125 000
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>176 507</u> 158 526	<u>186 901</u> 158 526	<u>189 702</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>325 512</u> 296 492	<u>341 718</u> 296 492	<u>346 084</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>220 776</u> 198 627	<u>233 533</u> 198 627	<u>236 970</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>394 429</u> 358 183	<u>414 839</u> 358 183	<u>420 338</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>516 203</u> 472 422	<u>540 299</u> 472 422	<u>546 791</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>599 450</u> 539 516	<u>633 940</u> 539 516	<u>643 232</u> 539 516

						-	-		-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>744 636</u> 710 659	<u>712 851</u> 694 168	<u>735 971</u> 686 092	<u>774 032</u> 686 092	<u>731 354</u> 686 092	<u>756 502</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15	.	1	550				<u>49 129</u> 43 863		
226-102-0420	200.100.15	.	1	750				<u>61 679</u> 54 601		
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100				<u>79 752</u> 69 582		
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000				<u>173 050</u> 154 009		
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700				<u>234 569</u> 208 845		
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000				<u>353 059</u> 314 840		
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000				<u>430 126</u> 382 572		
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250				<u>356 811</u> 319 419		
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497				<u>70 787</u> 67 652		
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>85 064</u> 69 327	<u>90 537</u> 69 327	<u>79 488</u> 68 471	<u>72 057</u> 68 471	<u>97 712</u> 69 327	<u>75 250</u> 68 471

					-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>762 421</u> 686 092	<u>806 360</u> 686 092	<u>818 199</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>73 365</u> 68 471	<u>77 854</u> 68 471	<u>81 580</u> 68 471

						-	-		-	-
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 135</u> 3 883	<u>4 037</u> 3 883	<u>4 248</u> 3 883	<u>4 450</u> 3 883	<u>4 168</u> 3 883	<u>4 334</u> 3 883
226-102-0702	-2	.	1	80				<u>14 939</u> 14 020		
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 685</u> 9 024	<u>9 323</u> 9 024	<u>10 073</u> 9 024	<u>10 880</u> 9 024	<u>9 917</u> 9 024	<u>10 484</u> 9 024

226-103. ,

						-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>205 017</u> 185 349					
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600	<u>35 213</u> 29 828					
226-103-1109	3	.	1	700	<u>40 931</u> 34 652					
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>18 734</u> 15 394	<u>19 260</u> 18 043	<u>16 990</u> 15 394	<u>18 606</u> 18 043	<u>19 961</u> 18 043	<u>18 018</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 905</u> 11 874	<u>14 229</u> 13 150	<u>13 299</u> 11 874	<u>13 626</u> 13 150	<u>14 875</u> 13 150	<u>14 245</u> 11 874

					-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 373</u> 3 883	<u>4 663</u> 3 883	<u>4 741</u> 3 883
226-102-0702	-2	.	1	80			
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 618</u> 9 024	<u>11 610</u> 9 024	<u>11 878</u> 9 024

					-	-
226-103-0100	13015-2012	.				
226-103-0110	75.75	.	1	2000		
226-103-1100	13015-2012	.				
226-103-1108	2	.	1	600		
226-103-1109	3	.	1	700		
226-103-1400	13015-2012	.				
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>20 055</u> 15 394	<u>20 539</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>16 122</u> 11 874	<u>16 567</u> 11 874

							-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>13 572</u> 11 428	<u>12 990</u> 12 211	<u>12 470</u> 11 428	<u>12 577</u> 12 211	<u>13 433</u> 12 211	<u>13 119</u> 11 428	<u>13 272</u> 11 428
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 038</u> 6 196	<u>6 507</u> 6 196	<u>6 625</u> 6 196	<u>6 352</u> 6 196	<u>6 674</u> 6 196	<u>6 869</u> 6 196	<u>6 926</u> 6 196
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>5 827</u> 5 086						
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>4 046</u> 3 497	<u>4 031</u> 3 828	<u>3 770</u> 3 497	<u>3 928</u> 3 828	<u>4 142</u> 3 828	<u>3 932</u> 3 497	<u>3 971</u> 3 497
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 997</u> 7 334	<u>8 023</u> 7 434	<u>8 125</u> 7 334	<u>7 696</u> 7 434	<u>8 374</u> 7 434	<u>8 639</u> 7 334	<u>8 760</u> 7 334
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>545 277</u> 474 340						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>586 728</u> 509 894						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>633 730</u> 545 803						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>676 511</u> 582 659						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>787 610</u> 686 494						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>162 514</u> 139 768						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>237 502</u> 204 444						

				,	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{14\,406}{11\,428}$	$\frac{14\,711}{11\,428}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{7\,351}{6\,196}$	$\frac{7\,466}{6\,196}$
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80		
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	$\frac{4\,254}{3\,497}$	$\frac{4\,330}{3\,497}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{9\,658}{7\,334}$	$\frac{9\,900}{7\,334}$
226-103-1600	13015-2012	.				
226-103-1601	450	.	1	7700		
226-103-1602	500	.	1	8350		
226-103-1603	600 -	.	1	9650		
226-103-1604	650 -	.	1	10300		
226-103-1605	700 -	.	1	10950		
226-103-1700	13015-2012	.				
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500		
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630		

							-	-	-	-	-
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>278 392</u> 239 681						
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520	<u>234 693</u> 202 551						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>186 937</u> 163 711						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>212 367</u> 185 514						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>260 828</u> 227 547						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>308 387</u> 268 697						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>263 965</u> 231 249						
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>28 810</u> 22 612	<u>29 401</u> 27 105	<u>25 506</u> 22 612	<u>26 940</u> 25 829	<u>26 108</u> 22 612	<u>27 453</u> 22 612	<u>27 911</u> 22 612
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>36 617</u> 28 388	<u>39 198</u> 36 137	<u>32 212</u> 28 388	<u>35 917</u> 34 435	<u>33 028</u> 28 388	<u>34 807</u> 28 388	<u>35 418</u> 28 388
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>52 194</u> 42 330	<u>63 902</u> 60 089	<u>47 009</u> 42 330	<u>60 040</u> 58 085	<u>47 898</u> 42 330	<u>50 064</u> 42 330	<u>50 783</u> 42 330

226-104.

							-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								

8.04-08-2023

					-	-
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250		
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520		
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500		
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900		
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600		
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300		
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520		
226-103-1800	13015-2012	.				
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>31 313</u> 22 612	<u>32 230</u> 22 612
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>39 954</u> 28 388	<u>41 176</u> 28 388
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>56 122</u> 42 330	<u>57 561</u> 42 330

					-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.					

							-	-	-	-
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 838 445</u> 11 704 685					
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 338 827</u> 2 048 924					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 708 554</u> 2 411 402	<u>3 148 082</u> 2 991 923	<u>2 563 857</u> 2 411 402	<u>3 024 173</u> 2 956 990	<u>3 226 036</u> 3 051 793	<u>2 649 759</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 469 759</u> 3 155 204					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 705 032</u> 3 385 863					
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 916 255</u> 2 579 105					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 329 121</u> 2 983 875	<u>3 989 463</u> 3 805 834	<u>3 163 124</u> 2 983 875	<u>3 847 313</u> 3 765 759	<u>4 019 333</u> 3 815 665	<u>3 261 671</u> 2 983 875
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 457 711</u> 4 883 670	<u>5 149 310</u> 4 883 670	<u>5 180 804</u> 4 883 670	<u>5 047 100</u> 4 883 670	<u>5 257 289</u> 4 883 670	<u>5 345 195</u> 4 883 670
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 960 526</u> 10 951 756					
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 109 775</u> 1 880 109					
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 633 697</u> 2 355 356					
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 069 024</u> 2 744 983					
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 117 562</u> 4 565 056					

					-	-	-
226-104-0101	-42	.	1	71200			
226-104-0103	-21	.	1	19700			
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 669 612</u> 2 411 402	<u>2 816 981</u> 2 411 402	<u>2 856 687</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16	.	1	19900			
226-104-0106	-22,16	.	1	19900			
226-104-0107	-24	.	1	22600			
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 284 446</u> 2 983 875	<u>3 453 510</u> 2 983 875	<u>3 499 061</u> 2 983 875
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 383 188</u> 4 883 670	<u>5 665 209</u> 4 883 670	<u>5 741 194</u> 4 883 670
226-104-0110	-42	.	1	62500			
226-104-0117	-18	.	1	15200			
226-104-0118	-21	.	1	18300			
226-104-0119	-24	.	1	21300			
226-104-0120	-33	.	1	36500			

							-	-	-	-
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 711 158</u> 1 514 084					
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 077 095</u> 1 831 965					
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 788 138</u> 2 488 186					
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 638 308</u> 3 246 119					
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 097 400</u> 3 650 374					
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 548 876</u> 5 860 529					
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 478 996</u> 8 509 593					
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 995 455</u> 2 636 931					
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 445 508</u> 3 060 816					
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 930 568</u> 3 455 844					
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>6 845 502</u> 6 052 235					
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 556 059</u> 1 380 609					

				,	-	-	-
226-104-0121	12	.	1	13200			
226-104-0122	15	.	1	16500			
226-104-0123	18	.	1	19800			
226-104-0124	21	.	1	25900			
226-104-0125	24	.	1	29600			
226-104-0126	33	.	1	45200			
226-104-0127	42	.	1	63250			
226-104-0200	13015-2012	.					
226-104-0202	93	.	1	24200			
226-104-0204	98	.	1	25600			
226-104-0206	115	.	1	32100			
226-104-0214	165	.	1	53200			
226-104-0219	50	.	1	11700			

							-	-	-	-
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 981 640</u> 1 759 442					
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 300 295</u> 2 977 913					
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>3 624 403</u> 3 208 950					
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>4 744 598</u> 4 162 240					
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 311 488</u> 5 563 378					
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 956 060</u> 2 615 652					
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>3 888 386</u> 3 445 458					

226-105.

							-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 565</u> 5 967	<u>6 721</u> 6 485	<u>6 289</u> 5 967	<u>6 618</u> 6 485	<u>6 832</u> 6 485	<u>6 452</u> 5 967	<u>6 490</u> 5 967

25.**251.****251-3.**

8.04-08-2023

				,	-	-	-
226-104-0223	60	.	1	14800			
226-104-0225	73	.	1	20800			
226-104-0229	93	.	1	27800			
226-104-0233	115	.	1	39500			
226-104-0237	135	.	1	50400			
226-104-0243	93	.	1	22800			
226-104-0245	115	.	1	29600			

				,	-	-
226-105-0100	13015-2012	.				
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{6\,773}{5\,967}$	$\frac{6\,850}{5\,967}$

251-302.

,

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>21 454</u> 18 500	<u>20 726</u> 18 500	<u>19 709</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500	<u>19 105</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>20 716</u> 17 500	<u>19 914</u> 17 500	<u>18 795</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500	<u>18 131</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>20 661</u> 17 500	<u>19 874</u> 17 500	<u>18 776</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500

255.

,

,

255-1.

				,	-	-
251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015	.				
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 551</u> 18 500	<u>19 911</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 621</u> 17 500	<u>19 018</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 605</u> 17 500	<u>18 994</u> 17 500

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 451</u> 2 300	<u>2 855</u> 2 300	<u>2 787</u> 2 300	<u>2 787</u> 2 300	<u>2 693</u> 2 300	<u>2 555</u> 2 300	<u>2 493</u> 2 300
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 374</u> 1 300	<u>1 550</u> 1 300	<u>1 521</u> 1 300	<u>1 521</u> 1 300	<u>1 480</u> 1 300	<u>1 419</u> 1 300	<u>1 392</u> 1 300
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661						

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>1 723</u> 1 622						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>1 951</u> 1 845						

					-	-
255-101-0100	6665-91					
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\ 640}{2\ 300}$	$\frac{2\ 757}{2\ 300}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5		
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 456}{1\ 300}$	$\frac{1\ 508}{1\ 300}$
255-101-0109	300 6665-91		1	80		

					-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2				
255-102-0200	17608-2017	2				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2				
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96		
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96		

					,	.	.	-	-	-	-	
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>1 906</u> 1 785						
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 156</u> 2 030						
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 400</u> 2 209	<u>3 005</u> 2 209	<u>3 005</u> 2 209	<u>3 005</u> 2 209	<u>2 821</u> 2 209	<u>2 585</u> 2 209	<u>2 482</u> 2 209
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 713</u> 2 514	<u>3 319</u> 2 514	<u>3 319</u> 2 514	<u>3 319</u> 2 514	<u>3 134</u> 2 514	<u>2 899</u> 2 514	<u>2 795</u> 2 514
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 268</u> 3 000	<u>4 117</u> 3 000	<u>3 975</u> 3 000	<u>3 975</u> 3 000	<u>3 778</u> 3 000	<u>3 487</u> 3 000	<u>3 358</u> 3 000
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 294</u> 4 000	<u>5 144</u> 4 000	<u>5 001</u> 4 000	<u>5 001</u> 4 000	<u>4 804</u> 4 000	<u>4 513</u> 4 000	<u>4 384</u> 4 000
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>2 984</u> 2 791						
255-102-0800	, c 17608-2017		2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>21 030</u> 20 350						
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>21 758</u> 21 010						
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>21 338</u> 20 650						
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>22 066</u> 21 310						
255-102-0805	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>22 374</u> 21 610						

					-	-
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,762}{2\,209}$	$\frac{2\,954}{2\,209}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,075}{2\,514}$	$\frac{3\,267}{2\,514}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,666}{3\,000}$	$\frac{3\,912}{3\,000}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\,692}{4\,000}$	$\frac{4\,939}{4\,000}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192		
255-102-0800	, c 17608-2017	2				
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175		

							-	-	-	-	-
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 969</u> 23 110						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>24 483</u> 23 610						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>25 122</u> 24 170						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 399</u> 20 710						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 127</u> 21 370						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 707</u> 21 010						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 435</u> 21 670						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 743</u> 21 970						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 339</u> 23 470						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 852</u> 23 970						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 491</u> 24 530						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 492</u> 20 800						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 220</u> 21 460						

					-	-
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282		
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130		
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		

							-	-	-	-	-
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 800</u> 21 100						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 528</u> 21 760						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 836</u> 22 060						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 431</u> 23 560						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 944</u> 24 060						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>25 583</u> 24 620						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 179</u> 21 470						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 907</u> 22 130						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 487</u> 21 770						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 215</u> 22 430						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 523</u> 22 730						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 119</u> 24 230						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 632</u> 24 730						

					-	-
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130		
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		

							-	-	-	-	-
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>26 271</u> 25 290						
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 699</u> 24 900						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 427</u> 25 560						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 007</u> 25 200						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 735</u> 25 860						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 043</u> 26 160						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 639</u> 27 660						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>30 178</u> 29 160						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>29 791</u> 28 720						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 161</u> 25 350						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 889</u> 26 010						

					-	-
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282		
255-102-0900	, , c 17608-2017	2				
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282		
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		

							-	-	-	-	-
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 469</u> 25 650						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 197</u> 26 310						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 505</u> 26 610						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 100</u> 28 110						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 614</u> 28 610						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 253</u> 29 170						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 438</u> 25 620						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 166</u> 26 280						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 746</u> 25 920						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 474</u> 26 580						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 782</u> 26 880						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 378</u> 28 380						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 891</u> 28 880						

					-	-
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130		
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130		
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225		
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225		

							-	-	-	-	-
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>30 530</u> 29 440						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 890</u> 26 060						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 618</u> 26 720						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 197</u> 26 360						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 925</u> 27 020						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 233</u> 27 320						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 829</u> 28 820						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 342</u> 29 320						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 981</u> 29 880						

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 373</u> 11 100

					-	-
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282		
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282		

255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 267</u> 8 100
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 284</u> 12 000
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 178</u> 9 000

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 182</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 989</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 950</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.**261.****261-1.****261-101.**

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

							-	-	-	-	-
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782

					-	-
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782

							-	-	-	-	-
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298
261-101-0383	, , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

					-	-
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,					
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная