

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		25
212.	, , ,	27
212-1.		27
212-2.		97
212-3.		100
212-4.		100
212-5.		106
212-6.	,	112
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	120
22.		124
221.		124
221-1.		124
222.	,	128
222-1.	, ,	130
222-2.	,	142
222-3.	, ,	146
225.		148

8.04-08-2023

IV

225-1.	148
225-2.	160
226.	170
226-1.	170
25.	172
251.	172
251-3.	172
255.	174
255-1.	174
26.	191
261.	191
261-1.	191

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904	
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201	

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 768</u> 1 231

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200											
211-103-0201	(, , ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				,	-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200	,						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 978</u>	<u>7 239</u>	$\frac{10\ 160}{4\ 058}$	<u>10 106</u>	<u>8 327</u>	$\frac{8\ 145}{3\ 864}$	<u>7 484</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 936</u>	<u>7 187</u>	$\frac{10\ 117}{4\ 058}$	<u>10 034</u>	<u>8 300</u>	$\frac{8\ 087}{3\ 836}$	<u>7 430</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 893</u>	<u>7 135</u>	$\frac{10\ 074}{4\ 058}$	<u>9 962</u>	<u>8 272</u>	$\frac{8\ 029}{3\ 808}$	<u>7 377</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 893</u>	<u>7 135</u>	$\frac{10\ 074}{4\ 058}$	<u>9 962</u>	<u>8 272</u>	$\frac{8\ 029}{3\ 808}$	<u>7 377</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 893</u>	<u>7 135</u>	$\frac{10\ 074}{4\ 058}$	<u>9 962</u>	<u>8 272</u>	$\frac{8\ 029}{3\ 808}$	<u>7 377</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 850</u>	<u>7 083</u>	$\frac{10\ 031}{4\ 058}$	<u>9 890</u>	<u>8 162</u>	$\frac{7\ 971}{3\ 781}$	<u>7 323</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 765</u>	<u>6 980</u>	$\frac{9\ 946}{4\ 058}$	<u>9 745</u>	<u>8 107</u>	$\frac{7\ 854}{3\ 726}$	<u>7 216</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 392</u>	<u>6 625</u>	$\frac{10\ 031}{4\ 058}$	<u>9 431</u>	<u>8 162</u>	$\frac{7\ 513}{3\ 336}$	<u>6 865</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 052</u>	<u>7 312</u>	$\frac{10\ 237}{4\ 134}$	<u>10 180</u>	<u>8 472</u>	$\frac{8\ 219}{3\ 935}$	<u>7 557</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 009</u>	<u>7 260</u>	$\frac{10\ 194}{4\ 134}$	<u>10 107</u>	<u>8 444</u>	$\frac{8\ 160}{3\ 907}$	<u>7 503</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 966</u>	<u>7 208</u>	$\frac{10\ 152}{4\ 134}$	<u>10 034</u>	<u>8 416</u>	$\frac{8\ 102}{3\ 879}$	<u>7 449</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,733}{4\,383}$	<u>6 809</u>	<u>12 122</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,717}{4\,383}$	<u>6 790</u>	<u>12 067</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,701}{4\,383}$	<u>6 772</u>	<u>12 013</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,701}{4\,383}$	<u>6 772</u>	<u>12 013</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,701}{4\,383}$	<u>6 772</u>	<u>12 013</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,601}{4\,302}$	<u>6 753</u>	<u>11 875</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,570}{4\,302}$	<u>6 715</u>	<u>11 766</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,601}{4\,302}$	<u>6 753</u>	<u>11 875</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,816}{4\,464}$	<u>6 886</u>	<u>12 266</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,800}{4\,464}$	<u>6 868</u>	<u>12 211</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,784}{4\,464}$	<u>6 849</u>	<u>12 157</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 966</u>	<u>7 208</u>	$\frac{10\ 152}{4\ 134}$	<u>10 034</u>	<u>8 416</u>	$\frac{8\ 102}{3\ 879}$	<u>7 449</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 966</u>	<u>7 208</u>	$\frac{10\ 152}{4\ 134}$	<u>10 034</u>	<u>8 416</u>	$\frac{8\ 102}{3\ 879}$	<u>7 449</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 922</u>	<u>7 155</u>	$\frac{10\ 109}{4\ 134}$	<u>9 962</u>	<u>8 303</u>	$\frac{8\ 043}{3\ 851}$	<u>7 395</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 836</u>	<u>7 051</u>	$\frac{10\ 023}{4\ 134}$	<u>9 816</u>	<u>8 248</u>	$\frac{7\ 925}{3\ 795}$	<u>7 287</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 456</u>	<u>6 689</u>	$\frac{10\ 109}{4\ 134}$	<u>9 495</u>	<u>8 303</u>	$\frac{7\ 576}{3\ 398}$	<u>6 929</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 129</u>	<u>7 389</u>	$\frac{10\ 317}{4\ 212}$	<u>10 256</u>	<u>8 622</u>	$\frac{8\ 295}{4\ 009}$	<u>7 634</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 085</u>	<u>7 336</u>	$\frac{10\ 275}{4\ 212}$	<u>10 183</u>	<u>8 593</u>	$\frac{8\ 236}{3\ 981}$	<u>7 579</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 041</u>	<u>7 283</u>	$\frac{10\ 232}{4\ 212}$	<u>10 110</u>	<u>8 565</u>	$\frac{8\ 177}{3\ 952}$	<u>7 525</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 041</u>	<u>7 283</u>	$\frac{10\ 232}{4\ 212}$	<u>10 110</u>	<u>8 565</u>	$\frac{8\ 177}{3\ 952}$	<u>7 525</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 041</u>	<u>7 283</u>	$\frac{10\ 232}{4\ 212}$	<u>10 110</u>	<u>8 565</u>	$\frac{8\ 177}{3\ 952}$	<u>7 525</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 997</u>	<u>7 230</u>	$\frac{10\ 189}{4\ 212}$	<u>10 036</u>	<u>8 450</u>	$\frac{8\ 118}{3\ 924}$	<u>7 470</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 910</u>	<u>7 125</u>	$\frac{10\ 104}{4\ 212}$	<u>9 890</u>	<u>8 394</u>	$\frac{7\ 999}{3\ 866}$	<u>7 361</u>

					-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,784}{4\,464}$	<u>6 849</u>	<u>12 157</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,784}{4\,464}$	<u>6 849</u>	<u>12 157</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,683}{4\,382}$	<u>6 830</u>	<u>12 017</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,652}{4\,382}$	<u>6 793</u>	<u>11 907</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,683}{4\,382}$	<u>6 830</u>	<u>12 017</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,903}{4\,549}$	<u>6 967</u>	<u>12 416</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,887}{4\,549}$	<u>6 948</u>	<u>12 361</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,871}{4\,549}$	<u>6 929</u>	<u>12 306</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,871}{4\,549}$	<u>6 929</u>	<u>12 306</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,871}{4\,549}$	<u>6 929</u>	<u>12 306</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,769}{4\,464}$	<u>6 910</u>	<u>12 164</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,737}{4\,464}$	<u>6 873</u>	<u>12 053</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 522</u>	<u>6 755</u>	<u>10 189</u> 4 212	<u>9 561</u>	<u>8 450</u>	<u>7 642</u> 3 462	<u>6 995</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 208</u>	<u>7 468</u>	<u>10 401</u> 4 293	<u>10 336</u>	<u>8 777</u>	<u>8 375</u> 4 087	<u>7 713</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 164</u>	<u>7 415</u>	<u>10 358</u> 4 293	<u>10 262</u>	<u>8 749</u>	<u>8 315</u> 4 057	<u>7 658</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 119</u>	<u>7 361</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>8 720</u>	<u>8 255</u> 4 028	<u>7 603</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 119</u>	<u>7 361</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>8 720</u>	<u>8 255</u> 4 028	<u>7 603</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 119</u>	<u>7 361</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>8 720</u>	<u>8 255</u> 4 028	<u>7 603</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 075</u>	<u>7 308</u>	<u>10 273</u> 4 293	<u>10 114</u>	<u>8 603</u>	<u>8 195</u> 3 999	<u>7 548</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 986</u>	<u>7 201</u>	<u>10 187</u> 4 293	<u>9 966</u>	<u>8 546</u>	<u>8 076</u> 3 941	<u>7 438</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 590</u>	<u>6 824</u>	<u>10 273</u> 4 293	<u>9 630</u>	<u>8 603</u>	<u>7 711</u> 3 529	<u>7 063</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 291</u>	<u>7 551</u>	<u>10 487</u> 4 377	<u>10 418</u>	<u>8 939</u>	<u>8 457</u> 4 167	<u>7 796</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 246</u>	<u>7 497</u>	<u>10 445</u> 4 377	<u>10 344</u>	<u>8 910</u>	<u>8 397</u> 4 137	<u>7 740</u>

					-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,769}{4\,464}$	<u>6 910</u>	<u>12 164</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,993}{4\,636}$	<u>7 050</u>	<u>12 572</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,977}{4\,636}$	<u>7 031</u>	<u>12 516</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,961}{4\,636}$	<u>7 013</u>	<u>12 461</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,961}{4\,636}$	<u>7 013</u>	<u>12 461</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,961}{4\,636}$	<u>7 013</u>	<u>12 461</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,857}{4\,550}$	<u>6 994</u>	<u>12 317</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,825}{4\,550}$	<u>6 956</u>	<u>12 205</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,857}{4\,550}$	<u>6 994</u>	<u>12 317</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,087}{4\,727}$	<u>7 137</u>	<u>12 734</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,071}{4\,727}$	<u>7 118</u>	<u>12 678</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>7 443</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>8 881</u>	<u>8 337</u> 4 107	<u>7 684</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>7 443</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>8 881</u>	<u>8 337</u> 4 107	<u>7 684</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>7 443</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>8 881</u>	<u>8 337</u> 4 107	<u>7 684</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 156</u>	<u>7 389</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>10 195</u>	<u>8 762</u>	<u>8 276</u> 4 077	<u>7 629</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 066</u>	<u>7 281</u>	<u>10 274</u> 4 377	<u>10 046</u>	<u>8 704</u>	<u>8 155</u> 4 018	<u>7 517</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 662</u>	<u>6 895</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>9 701</u>	<u>8 762</u>	<u>7 782</u> 3 598	<u>7 135</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 333</u>	<u>7 593</u>	<u>10 532</u> 4 420	<u>10 461</u>	<u>9 023</u>	<u>8 500</u> 4 208	<u>7 838</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 288</u>	<u>7 539</u>	<u>10 489</u> 4 420	<u>10 386</u>	<u>8 993</u>	<u>8 439</u> 4 178	<u>7 782</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 243</u>	<u>7 485</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>8 964</u>	<u>8 378</u> 4 148	<u>7 726</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 243</u>	<u>7 485</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>8 964</u>	<u>8 378</u> 4 148	<u>7 726</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 243</u>	<u>7 485</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>8 964</u>	<u>8 378</u> 4 148	<u>7 726</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 197</u>	<u>7 430</u>	<u>10 404</u> 4 420	<u>10 236</u>	<u>8 844</u>	<u>8 318</u> 4 118	<u>7 670</u>

					-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,055}{4\,727}$	<u>7 099</u>	<u>12 622</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,055}{4\,727}$	<u>7 099</u>	<u>12 622</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,055}{4\,727}$	<u>7 099</u>	<u>12 622</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,949}{4\,639}$	<u>7 081</u>	<u>12 475</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,917}{4\,639}$	<u>7 043</u>	<u>12 363</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,949}{4\,639}$	<u>7 081</u>	<u>12 475</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,135}{4\,774}$	<u>7 182</u>	<u>12 817</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,119}{4\,774}$	<u>7 163</u>	<u>12 761</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,103}{4\,774}$	<u>7 144</u>	<u>12 704</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,103}{4\,774}$	<u>7 144</u>	<u>12 704</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,103}{4\,774}$	<u>7 144</u>	<u>12 704</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,996}{4\,685}$	<u>7 125</u>	<u>12 557</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 107</u>	<u>7 322</u>	$\frac{10\,318}{4\,420}$	<u>10 087</u>	<u>8 785</u>	$\frac{8\,196}{4\,058}$	<u>7 558</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 698</u>	<u>6 931</u>	$\frac{10\,404}{4\,420}$	<u>9 738</u>	<u>8 844</u>	$\frac{7\,819}{3\,633}$	<u>7 171</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>	<u>7 828</u>	$\frac{10\,929}{4\,464}$	<u>10 864</u>	<u>9 209</u>	$\frac{8\,788}{4\,250}$	<u>8 088</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 435</u>	<u>7 772</u>	$\frac{10\,884}{4\,464}$	<u>10 787</u>	<u>9 178</u>	$\frac{8\,726}{4\,220}$	<u>8 030</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	$\frac{10\,839}{4\,464}$	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	$\frac{8\,663}{4\,189}$	<u>7 972</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	$\frac{10\,839}{4\,464}$	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	$\frac{8\,663}{4\,189}$	<u>7 972</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	$\frac{10\,839}{4\,464}$	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	$\frac{8\,663}{4\,189}$	<u>7 972</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>7 660</u>	$\frac{10\,794}{4\,464}$	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>	$\frac{8\,600}{4\,159}$	<u>7 914</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 250</u>	<u>7 549</u>	$\frac{10\,703}{4\,464}$	<u>10 476</u>	<u>8 965</u>	$\frac{8\,474}{4\,098}$	<u>7 799</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 839</u>	<u>7 157</u>	$\frac{10\,794}{4\,464}$	<u>10 128</u>	<u>9 026</u>	$\frac{8\,096}{3\,670}$	<u>7 410</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>	<u>7 828</u>	$\frac{10\,929}{4\,464}$	<u>10 864</u>	<u>9 209</u>	$\frac{8\,788}{4\,250}$	<u>8 088</u>

					-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,964}{4\,685}$	<u>7 088</u>	<u>12 444</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,996}{4\,685}$	<u>7 125</u>	<u>12 557</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,301}{4\,821}$	<u>7 365</u>	<u>13 156</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,284}{4\,821}$	<u>7 346</u>	<u>13 098</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,267}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,267}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,267}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,159}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,125}{4\,732}$	<u>7 267</u>	<u>12 772</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{7\,159}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,301}{4\,821}$	<u>7 365</u>	<u>13 156</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 435</u>	<u>7 772</u>	<u>10 884</u> 4 464	<u>10 787</u>	<u>9 178</u>	<u>8 726</u> 4 220	<u>8 030</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189	<u>7 972</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189	<u>7 972</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189	<u>7 972</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>7 660</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>	<u>8 600</u> 4 159	<u>7 914</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 250</u>	<u>7 549</u>	<u>10 703</u> 4 464	<u>10 476</u>	<u>8 965</u>	<u>8 474</u> 4 098	<u>7 799</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 839</u>	<u>7 157</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 128</u>	<u>9 026</u>	<u>8 096</u> 3 670	<u>7 410</u>

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>	<u>7 809</u>	<u>10 470</u> 4 018	<u>10 864</u>	<u>9 209</u>	<u>8 068</u> 5 875	<u>8 088</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 435</u>	<u>7 753</u>	<u>10 424</u> 4 018	<u>10 787</u>	<u>9 178</u>	<u>8 011</u> 5 833	<u>8 030</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 697</u>	<u>10 379</u> 4 018	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>7 953</u> 5 791	<u>7 972</u>

					-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,284}{4\,821}$	<u>7 346</u>	<u>13 098</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,267}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,267}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,267}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,159}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,125}{4\,732}$	<u>7 267</u>	<u>12 772</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{7\,159}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>

					-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 096</u>	<u>6 906</u>	<u>13 156</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 075</u>	<u>6 886</u>	<u>13 098</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 054</u>	<u>6 866</u>	<u>13 039</u>

							-	-	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>7 642</u>	<u>10 334</u> 4 018	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>	<u>7 896</u> 5 749	<u>7 914</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 250</u>	<u>7 530</u>	<u>10 243</u> 4 018	<u>10 476</u>	<u>8 965</u>	<u>7 780</u> 5 665	<u>7 799</u>

211-203.

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

							-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>20 078</u> 17 857	<u>19 913</u> 17 857

				,	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 033</u>	<u>6 846</u>	<u>12 889</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 071</u>	<u>6 807</u>	<u>12 772</u>

				,	-	-
211-203-0100	3344-83	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,	-	-
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>20 078</u> 17 857	<u>19 913</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>20 078</u> 17 857	<u>19 913</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	

211-206.

					,	.	.	-	-	-	-	
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>6 296</u>	<u>7 604</u>	<u>10 419</u> 4 732	<u>10 554</u>	<u>8 995</u>	<u>8 537</u> 4 129	<u>7 857</u>	

211-3.**211-302.**

,

					,	
211-302-0100	32496-2013	350	3			
211-302-0101	5-10		3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0102	10-20		3	1	350	<u>19 937</u> 18 080

8.04-08-2023

20

					-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857

					-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 142</u> 4 732	<u>9 411</u>	<u>12 830</u>

					,	.
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>19 937</u>	18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080

211-4.
211-401.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> 5 179	<u>9 847</u>	<u>9 504</u>	<u>5 059</u> 2 813	<u>7 067</u>	

				,	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 307</u>	<u>8 422</u>	<u>11 450</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> <u>5 179</u>	<u>9 847</u>	<u>9 504</u>	<u>5 059</u> <u>2 813</u>	<u>7 067</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 595</u>	<u>7 202</u>		<u>9 777</u>	<u>10 948</u>	<u>6 162</u> <u>3 884</u>	<u>8 170</u>	

211-402.

					,	.
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> <u>3 164</u>	

211-403.

					,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> <u>16 071</u>	
211-403-0200	() 4682-84	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>	

211-5.

				,	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 767</u>	<u>8 422</u>	<u>11 450</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 046</u>	<u>9 127</u>	<u>10 948</u>

211-501.

					,	.		-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 738</u>	<u>5 057</u>	<u>10 158</u> 4 464	<u>9 434</u>	<u>8 768</u>	<u>5 335</u> 3 080	<u>6 459</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.		-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 657</u>	<u>4 658</u>	<u>10 529</u> 4 464	<u>9 610</u>	<u>9 046</u>	<u>4 955</u> 2 571	<u>7 097</u>	

211-7.**211-701.**

,

					,	.	
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 732</u> 4 107	<u>7 687</u>	<u>10 714</u>

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 036</u>	<u>7 893</u>	<u>11 122</u>

211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212. , , ,**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3								

				,	-	-	-
212-101-0100	7473-20103,5	3					

							-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 876</u> 17 211	<u>28 276</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711	<u>28 276</u> 18 711	<u>29 544</u> 18 711	<u>26 608</u> 18 711	<u>25 867</u> 18 711
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 284</u> 17 612	<u>28 725</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 993</u> 19 153	<u>27 057</u> 19 153	<u>26 316</u> 19 153
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 773</u> 18 094	<u>29 268</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688	<u>29 268</u> 19 688	<u>30 536</u> 19 688	<u>27 601</u> 19 688	<u>26 859</u> 19 688
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 642</u> 18 277	<u>29 958</u> 19 886	<u>33 738</u> 19 886	<u>29 958</u> 19 886	<u>31 031</u> 19 886	<u>28 203</u> 19 886	<u>27 422</u> 19 886
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 831</u> 18 463	<u>30 164</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 653	<u>30 375</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>31 448</u> 20 296	<u>28 619</u> 20 296	<u>27 839</u> 20 296
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 423</u> 19 046	<u>30 809</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>29 053</u> 20 724	<u>28 273</u> 20 724
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 629</u> 19 249	<u>31 033</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>32 106</u> 20 944	<u>29 277</u> 20 944	<u>28 497</u> 20 944
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 831</u> 18 463	<u>30 164</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 653	<u>30 375</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>31 448</u> 20 296	<u>28 619</u> 20 296	<u>27 839</u> 20 296
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 222</u> 18 848	<u>30 590</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>31 662</u> 20 508	<u>28 834</u> 20 508	<u>28 054</u> 20 508

					-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 276</u> 18 711	<u>28 910</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 359</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 268</u> 19 688	<u>29 902</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 958</u> 19 886	<u>30 129</u> 19 886	<u>33 738</u> 19 886
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 375</u> 20 296	<u>30 545</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 980</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 033</u> 20 944	<u>31 204</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 375</u> 20 296	<u>30 545</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 590</u> 20 508	<u>30 760</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508

							-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 629</u> 19 249	<u>31 033</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>32 106</u> 20 944	<u>29 277</u> 20 944	<u>28 497</u> 20 944
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 840</u> 19 456	<u>31 262</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169	<u>31 262</u> 21 169	<u>32 335</u> 21 169	<u>29 506</u> 21 169	<u>28 726</u> 21 169
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 653	<u>30 375</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>31 448</u> 20 296	<u>28 619</u> 20 296	<u>27 839</u> 20 296
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 222</u> 18 848	<u>30 590</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>31 662</u> 20 508	<u>28 834</u> 20 508	<u>28 054</u> 20 508
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 423</u> 19 046	<u>30 809</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>29 053</u> 20 724	<u>28 273</u> 20 724
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 840</u> 19 456	<u>31 262</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169	<u>31 262</u> 21 169	<u>32 335</u> 21 169	<u>29 506</u> 21 169	<u>28 726</u> 21 169
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 667	<u>31 495</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399	<u>31 495</u> 21 399	<u>32 568</u> 21 399	<u>29 740</u> 21 399	<u>28 960</u> 21 399
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 222</u> 18 848	<u>30 590</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>31 662</u> 20 508	<u>28 834</u> 20 508	<u>28 054</u> 20 508
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 423</u> 19 046	<u>30 809</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>29 053</u> 20 724	<u>28 273</u> 20 724
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 629</u> 19 249	<u>31 033</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>32 106</u> 20 944	<u>29 277</u> 20 944	<u>28 497</u> 20 944
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 667	<u>31 495</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399	<u>31 495</u> 21 399	<u>32 568</u> 21 399	<u>29 740</u> 21 399	<u>28 960</u> 21 399
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 274</u> 19 883	<u>31 734</u> 21 635	<u>35 514</u> 21 635	<u>31 734</u> 21 635	<u>32 807</u> 21 635	<u>29 979</u> 21 635	<u>29 198</u> 21 635
212-101-0400	7473-2010	3									

					-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 033</u> 20 944	<u>31 204</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 262</u> 21 169	<u>31 432</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 375</u> 20 296	<u>30 545</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 590</u> 20 508	<u>30 760</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 980</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 262</u> 21 169	<u>31 432</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 495</u> 21 399	<u>31 666</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 590</u> 20 508	<u>30 760</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 980</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 033</u> 20 944	<u>31 204</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 495</u> 21 399	<u>31 666</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 734</u> 21 635	<u>31 905</u> 21 635	<u>35 514</u> 21 635
212-101-0400	7473-2010 10	3					

							-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000	<u>27 177</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 935</u> 18 565	<u>30 279</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>28 523</u> 20 202	<u>27 743</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408	<u>27 952</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619	<u>28 166</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053	<u>28 607</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277	<u>28 835</u> 21 277
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408	<u>27 952</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619	<u>28 166</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833	<u>28 384</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277	<u>28 835</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505	<u>29 067</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619	<u>28 166</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833	<u>28 384</u> 20 833

					-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 279</u> 20 202	<u>30 450</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833

							-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053	<u>28 607</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505	<u>29 067</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739	<u>29 305</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833	<u>28 384</u> 20 833
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053	<u>28 607</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277	<u>28 835</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739	<u>29 305</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 593</u> 20 197	<u>32 083</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>30 328</u> 21 978	<u>29 547</u> 21 978
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000	<u>27 177</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 935</u> 18 565	<u>30 279</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>28 523</u> 20 202	<u>27 743</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408	<u>27 952</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619	<u>28 166</u> 20 619

					-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 083</u> 21 978	<u>32 254</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 279</u> 20 202	<u>30 450</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619

							-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053	<u>28 607</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277	<u>28 835</u> 21 277
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408	<u>27 952</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619	<u>28 166</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833	<u>28 384</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277	<u>28 835</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505	<u>29 067</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619	<u>28 166</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833	<u>28 384</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053	<u>28 607</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505	<u>29 067</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739	<u>29 305</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833	<u>28 384</u> 20 833

					-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833

							-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053	<u>28 607</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277	<u>28 835</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739	<u>29 305</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 593</u> 20 197	<u>32 083</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>30 328</u> 21 978	<u>29 547</u> 21 978
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 735</u> 20 025	<u>31 400</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 668</u> 21 786	<u>29 732</u> 21 786	<u>28 991</u> 21 786
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 623</u> 20 227	<u>32 111</u> 22 006	<u>35 891</u> 22 006	<u>32 111</u> 22 006	<u>33 184</u> 22 006	<u>30 356</u> 22 006	<u>29 576</u> 22 006
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 433	<u>32 340</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230	<u>32 340</u> 22 230	<u>33 413</u> 22 230	<u>30 584</u> 22 230	<u>29 804</u> 22 230
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>32 572</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>33 645</u> 22 460	<u>30 817</u> 22 460	<u>30 037</u> 22 460
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 488</u> 21 078	<u>33 053</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>34 126</u> 22 932	<u>31 297</u> 22 932	<u>30 517</u> 22 932
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 716</u> 21 303	<u>33 301</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>34 374</u> 23 176	<u>31 545</u> 23 176	<u>30 765</u> 23 176
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 433	<u>32 340</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230	<u>32 340</u> 22 230	<u>33 413</u> 22 230	<u>30 584</u> 22 230	<u>29 804</u> 22 230
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>32 572</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>33 645</u> 22 460	<u>30 817</u> 22 460	<u>30 037</u> 22 460

					-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 083</u> 21 978	<u>32 254</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 034</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 006	<u>32 282</u> 22 006	<u>35 891</u> 22 006
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 340</u> 22 230	<u>32 510</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 572</u> 22 460	<u>32 743</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 053</u> 22 932	<u>33 224</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 301</u> 23 176	<u>33 471</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 340</u> 22 230	<u>32 510</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 572</u> 22 460	<u>32 743</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460

							-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 859	<u>32 810</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>33 883</u> 22 693	<u>31 055</u> 22 693	<u>30 274</u> 22 693
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 716</u> 21 303	<u>33 301</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>34 374</u> 23 176	<u>31 545</u> 23 176	<u>30 765</u> 23 176
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>33 554</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426	<u>33 554</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>31 798</u> 23 426	<u>31 018</u> 23 426
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>32 572</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>33 645</u> 22 460	<u>30 817</u> 22 460	<u>30 037</u> 22 460
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 859	<u>32 810</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>33 883</u> 22 693	<u>31 055</u> 22 693	<u>30 274</u> 22 693
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 488</u> 21 078	<u>33 053</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>34 126</u> 22 932	<u>31 297</u> 22 932	<u>30 517</u> 22 932
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>33 554</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426	<u>33 554</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>31 798</u> 23 426	<u>31 018</u> 23 426
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 813</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>34 886</u> 23 680	<u>32 057</u> 23 680	<u>31 277</u> 23 680
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 859	<u>32 810</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>33 883</u> 22 693	<u>31 055</u> 22 693	<u>30 274</u> 22 693
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 488</u> 21 078	<u>33 053</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>34 126</u> 22 932	<u>31 297</u> 22 932	<u>30 517</u> 22 932
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 716</u> 21 303	<u>33 301</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>34 374</u> 23 176	<u>31 545</u> 23 176	<u>30 765</u> 23 176
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 813</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>34 886</u> 23 680	<u>32 057</u> 23 680	<u>31 277</u> 23 680
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 430</u> 22 005	<u>34 077</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>35 150</u> 23 940	<u>32 321</u> 23 940	<u>31 541</u> 23 940

					-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 810</u> 22 693	<u>32 981</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 301</u> 23 176	<u>33 471</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 426	<u>33 725</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 572</u> 22 460	<u>32 743</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 810</u> 22 693	<u>32 981</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 053</u> 22 932	<u>33 224</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 426	<u>33 725</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 813</u> 23 680	<u>33 983</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 810</u> 22 693	<u>32 981</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 053</u> 22 932	<u>33 224</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 301</u> 23 176	<u>33 471</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 813</u> 23 680	<u>33 983</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 077</u> 23 940	<u>34 248</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940

							-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 813</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>34 886</u> 23 680	<u>32 057</u> 23 680	<u>31 277</u> 23 680
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 22 005	<u>34 077</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>35 150</u> 23 940	<u>32 321</u> 23 940	<u>31 541</u> 23 940
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 678</u> 22 250	<u>34 347</u> 24 206	<u>38 127</u> 24 206	<u>34 347</u> 24 206	<u>35 420</u> 24 206	<u>32 592</u> 24 206	<u>31 811</u> 24 206
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 500	<u>34 624</u> 24 478	<u>38 403</u> 24 478	<u>34 624</u> 24 478	<u>35 696</u> 24 478	<u>32 868</u> 24 478	<u>32 088</u> 24 478
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>35 195</u> 25 041	<u>38 975</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>33 440</u> 25 041	<u>32 659</u> 25 041
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 025</u> 22 279	<u>33 895</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241	<u>33 895</u> 24 241	<u>35 163</u> 24 241	<u>32 227</u> 24 241	<u>31 486</u> 24 241
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 504	<u>34 631</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>35 704</u> 24 486	<u>32 876</u> 24 486	<u>32 095</u> 24 486
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 170</u> 22 734	<u>34 885</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 958</u> 24 736	<u>33 130</u> 24 736	<u>32 349</u> 24 736
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 651</u> 23 207	<u>35 409</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 482</u> 25 251	<u>33 653</u> 25 251	<u>32 873</u> 25 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 899</u> 23 452	<u>35 679</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>36 752</u> 25 517	<u>33 923</u> 25 517	<u>33 143</u> 25 517
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 504	<u>34 631</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>35 704</u> 24 486	<u>32 876</u> 24 486	<u>32 095</u> 24 486
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 170</u> 22 734	<u>34 885</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 958</u> 24 736	<u>33 130</u> 24 736	<u>32 349</u> 24 736

					-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 813</u> 23 680	<u>33 983</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 077</u> 23 940	<u>34 248</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 347</u> 24 206	<u>34 518</u> 24 206	<u>38 127</u> 24 206
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 624</u> 24 478	<u>34 794</u> 24 478	<u>38 403</u> 24 478
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 195</u> 25 041	<u>35 366</u> 25 041	<u>38 975</u> 25 041
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 895</u> 24 241	<u>34 529</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 631</u> 24 486	<u>34 802</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 056</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 579</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 679</u> 25 517	<u>35 849</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 631</u> 24 486	<u>34 802</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 056</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736

							-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 408</u> 22 968	<u>35 144</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>36 217</u> 24 991	<u>33 389</u> 24 991	<u>32 608</u> 24 991
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 899</u> 23 452	<u>35 679</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>36 752</u> 25 517	<u>33 923</u> 25 517	<u>33 143</u> 25 517
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>35 955</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>37 027</u> 25 788	<u>34 199</u> 25 788	<u>33 419</u> 25 788
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 170</u> 22 734	<u>34 885</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 958</u> 24 736	<u>33 130</u> 24 736	<u>32 349</u> 24 736
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 408</u> 22 968	<u>35 144</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>36 217</u> 24 991	<u>33 389</u> 24 991	<u>32 608</u> 24 991
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 651</u> 23 207	<u>35 409</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 482</u> 25 251	<u>33 653</u> 25 251	<u>32 873</u> 25 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>35 955</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>37 027</u> 25 788	<u>34 199</u> 25 788	<u>33 419</u> 25 788
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 412</u> 23 956	<u>36 236</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066	<u>36 236</u> 26 066	<u>37 309</u> 26 066	<u>34 481</u> 26 066	<u>33 700</u> 26 066
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>35 955</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>37 027</u> 25 788	<u>34 199</u> 25 788	<u>33 419</u> 25 788
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 412</u> 23 956	<u>36 236</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066	<u>36 236</u> 26 066	<u>37 309</u> 26 066	<u>34 481</u> 26 066	<u>33 700</u> 26 066
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 676</u> 24 216	<u>36 524</u> 26 349	<u>40 304</u> 26 349	<u>36 524</u> 26 349	<u>37 597</u> 26 349	<u>34 769</u> 26 349	<u>33 988</u> 26 349
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 947</u> 24 482	<u>36 818</u> 26 639	<u>40 598</u> 26 639	<u>36 818</u> 26 639	<u>37 891</u> 26 639	<u>35 063</u> 26 639	<u>34 282</u> 26 639
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 506</u> 25 033	<u>37 427</u> 27 237	<u>41 206</u> 27 237	<u>37 427</u> 27 237	<u>38 499</u> 27 237	<u>35 671</u> 27 237	<u>34 891</u> 27 237

					-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 144</u> 24 991	<u>35 315</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 679</u> 25 517	<u>35 849</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 955</u> 25 788	<u>36 125</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 056</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 144</u> 24 991	<u>35 315</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 579</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 955</u> 25 788	<u>36 125</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 236</u> 26 066	<u>36 407</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 955</u> 25 788	<u>36 125</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 236</u> 26 066	<u>36 407</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 524</u> 26 349	<u>36 695</u> 26 349	<u>40 304</u> 26 349
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 818</u> 26 639	<u>36 989</u> 26 639	<u>40 598</u> 26 639
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 427</u> 27 237	<u>37 597</u> 27 237	<u>41 206</u> 27 237

							-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 606</u> 24 819	<u>36 707</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 975</u> 27 009	<u>35 039</u> 27 009	<u>34 298</u> 27 009
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>37 472</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282	<u>37 472</u> 27 282	<u>38 545</u> 27 282	<u>35 716</u> 27 282	<u>34 936</u> 27 282
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 25 326	<u>37 755</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>35 999</u> 27 560	<u>35 219</u> 27 560
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 340</u> 25 853	<u>38 338</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134	<u>38 338</u> 28 134	<u>39 411</u> 28 134	<u>36 582</u> 28 134	<u>35 802</u> 28 134
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 616</u> 26 125	<u>38 639</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430	<u>38 639</u> 28 430	<u>39 712</u> 28 430	<u>36 883</u> 28 430	<u>36 103</u> 28 430
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>37 472</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282	<u>37 472</u> 27 282	<u>38 545</u> 27 282	<u>35 716</u> 27 282	<u>34 936</u> 27 282
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 804</u> 25 326	<u>37 755</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>35 999</u> 27 560	<u>35 219</u> 27 560
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>38 043</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844	<u>38 043</u> 27 844	<u>39 116</u> 27 844	<u>36 288</u> 27 844	<u>35 507</u> 27 844
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 616</u> 26 125	<u>38 639</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430	<u>38 639</u> 28 430	<u>39 712</u> 28 430	<u>36 883</u> 28 430	<u>36 103</u> 28 430
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 403	<u>38 946</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>40 019</u> 28 733	<u>37 191</u> 28 733	<u>36 410</u> 28 733
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 804</u> 25 326	<u>37 755</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>35 999</u> 27 560	<u>35 219</u> 27 560
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>38 043</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844	<u>38 043</u> 27 844	<u>39 116</u> 27 844	<u>36 288</u> 27 844	<u>35 507</u> 27 844

					-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 341</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 472</u> 27 282	<u>37 643</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 925</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>38 338</u> 28 134	<u>38 509</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 639</u> 28 430	<u>38 810</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 472</u> 27 282	<u>37 643</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 925</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 043</u> 27 844	<u>38 214</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 639</u> 28 430	<u>38 810</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 946</u> 28 733	<u>39 117</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 925</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>38 043</u> 27 844	<u>38 214</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844

							-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 340</u> 25 853	<u>38 338</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134	<u>38 338</u> 28 134	<u>39 411</u> 28 134	<u>36 582</u> 28 134	<u>35 802</u> 28 134
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 403	<u>38 946</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>40 019</u> 28 733	<u>37 191</u> 28 733	<u>36 410</u> 28 733
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 187</u> 26 687	<u>39 260</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042	<u>39 260</u> 29 042	<u>40 333</u> 29 042	<u>37 504</u> 29 042	<u>36 724</u> 29 042
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 403	<u>38 946</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>40 019</u> 28 733	<u>37 191</u> 28 733	<u>36 410</u> 28 733
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 187</u> 26 687	<u>39 260</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042	<u>39 260</u> 29 042	<u>40 333</u> 29 042	<u>37 504</u> 29 042	<u>36 724</u> 29 042
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 482</u> 26 977	<u>39 581</u> 29 358	<u>43 360</u> 29 358	<u>39 581</u> 29 358	<u>40 654</u> 29 358	<u>37 825</u> 29 358	<u>37 045</u> 29 358
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 783</u> 27 274	<u>39 909</u> 29 680	<u>43 688</u> 29 680	<u>39 909</u> 29 680	<u>40 982</u> 29 680	<u>38 153</u> 29 680	<u>37 373</u> 29 680
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 406</u> 27 887	<u>40 586</u> 30 347	<u>44 366</u> 30 347	<u>40 586</u> 30 347	<u>41 659</u> 30 347	<u>38 831</u> 30 347	<u>38 050</u> 30 347
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152	<u>36 475</u> 29 152
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>39 671</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446	<u>37 915</u> 29 446	<u>37 135</u> 29 446
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 25 518	<u>41 832</u> 25 472	<u>44 813</u> 25 790	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>39 205</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 499</u> 25 900	<u>42 222</u> 25 854	<u>45 208</u> 26 177	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>39 595</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854

					-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>38 338</u> 28 134	<u>38 509</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 946</u> 28 733	<u>39 117</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>39 260</u> 29 042	<u>39 431</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 946</u> 28 733	<u>39 117</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>39 260</u> 29 042	<u>39 431</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 581</u> 29 358	<u>39 752</u> 29 358	<u>43 360</u> 29 358
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 909</u> 29 680	<u>40 079</u> 29 680	<u>43 688</u> 29 680
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 586</u> 30 347	<u>40 757</u> 30 347	<u>44 366</u> 30 347
212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 842</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

							-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 25 016	<u>41 322</u> 24 972	<u>44 297</u> 25 284	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>38 695</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 980</u> 25 392	<u>41 704</u> 25 346	<u>44 683</u> 25 663	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>39 077</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 25 773	<u>42 092</u> 25 726	<u>45 075</u> 26 048	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>39 465</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 160	<u>42 485</u> 26 112	<u>45 474</u> 26 438	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>39 859</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 018	<u>42 340</u> 25 970	<u>45 327</u> 26 295	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>39 714</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 016</u> 26 407	<u>42 739</u> 26 361	<u>45 731</u> 26 691	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>40 112</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 26 804	<u>43 141</u> 26 755	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>40 515</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 27 206	<u>43 551</u> 27 157	<u>46 553</u> 27 496	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>40 924</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152	<u>36 475</u> 29 152
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>39 671</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446	<u>37 915</u> 29 446	<u>37 135</u> 29 446
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 131</u> 27 616	<u>40 288</u> 30 053	<u>44 067</u> 30 053	<u>40 288</u> 30 053	<u>41 361</u> 30 053	<u>38 532</u> 30 053	<u>37 752</u> 30 053
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 423</u> 27 904	<u>40 606</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>41 679</u> 30 366	<u>38 850</u> 30 366	<u>38 070</u> 30 366

					-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 842</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 288</u> 30 053	<u>40 459</u> 30 053	<u>44 067</u> 30 053
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 777</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366

							-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>39 671</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446	<u>37 915</u> 29 446	<u>37 135</u> 29 446
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 845</u> 27 335	<u>39 976</u> 29 747	<u>43 756</u> 29 747	<u>39 976</u> 29 747	<u>41 049</u> 29 747	<u>38 221</u> 29 747	<u>37 440</u> 29 747
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 423</u> 27 904	<u>40 606</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>41 679</u> 30 366	<u>38 850</u> 30 366	<u>38 070</u> 30 366
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 198	<u>40 931</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686	<u>40 931</u> 30 686	<u>42 004</u> 30 686	<u>39 175</u> 30 686	<u>38 395</u> 30 686
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 198	<u>40 931</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686	<u>40 931</u> 30 686	<u>42 004</u> 30 686	<u>39 175</u> 30 686	<u>38 395</u> 30 686
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 026</u> 28 498	<u>41 262</u> 31 013	<u>45 042</u> 31 013	<u>41 262</u> 31 013	<u>42 335</u> 31 013	<u>39 507</u> 31 013	<u>38 726</u> 31 013
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 656</u> 29 117	<u>41 947</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>41 947</u> 31 687	<u>43 020</u> 31 687	<u>40 192</u> 31 687	<u>39 411</u> 31 687
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 981</u> 29 437	<u>42 301</u> 32 035	<u>46 081</u> 32 035	<u>42 301</u> 32 035	<u>43 374</u> 32 035	<u>40 545</u> 32 035	<u>39 765</u> 32 035
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 731</u> 29 864	<u>42 241</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455	<u>42 241</u> 32 455	<u>43 509</u> 32 455	<u>40 573</u> 32 455	<u>39 831</u> 32 455
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 721</u> 30 165	<u>43 061</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783	<u>43 061</u> 32 783	<u>44 134</u> 32 783	<u>41 306</u> 32 783	<u>40 525</u> 32 783
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 353</u> 30 787	<u>43 748</u> 33 459	<u>47 528</u> 33 459	<u>43 748</u> 33 459	<u>44 821</u> 33 459	<u>41 992</u> 33 459	<u>41 212</u> 33 459
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 679</u> 31 108	<u>44 102</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808	<u>44 102</u> 33 808	<u>45 175</u> 33 808	<u>42 347</u> 33 808	<u>41 566</u> 33 808

					-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 842</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 976</u> 29 747	<u>40 147</u> 29 747	<u>43 756</u> 29 747
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 777</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 931</u> 30 686	<u>41 101</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 931</u> 30 686	<u>41 101</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 262</u> 31 013	<u>41 433</u> 31 013	<u>45 042</u> 31 013
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 947</u> 31 687	<u>42 118</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 301</u> 32 035	<u>42 472</u> 32 035	<u>46 081</u> 32 035
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 241</u> 32 455	<u>42 875</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 061</u> 32 783	<u>43 232</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 748</u> 33 459	<u>43 919</u> 33 459	<u>47 528</u> 33 459
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 102</u> 33 808	<u>44 273</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808

							-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 721</u> 30 165	<u>43 061</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783	<u>43 061</u> 32 783	<u>44 134</u> 32 783	<u>41 306</u> 32 783	<u>40 525</u> 32 783
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 034</u> 30 473	<u>43 401</u> 33 118	<u>47 181</u> 33 118	<u>43 401</u> 33 118	<u>44 474</u> 33 118	<u>41 646</u> 33 118	<u>40 865</u> 33 118
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 679</u> 31 108	<u>44 102</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808	<u>44 102</u> 33 808	<u>45 175</u> 33 808	<u>42 347</u> 33 808	<u>41 566</u> 33 808
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 011</u> 31 436	<u>44 464</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164	<u>44 464</u> 34 164	<u>45 537</u> 34 164	<u>42 708</u> 34 164	<u>41 928</u> 34 164
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 011</u> 31 436	<u>44 464</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164	<u>44 464</u> 34 164	<u>45 537</u> 34 164	<u>42 708</u> 34 164	<u>41 928</u> 34 164
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 351</u> 31 770	<u>44 833</u> 34 527	<u>48 613</u> 34 527	<u>44 833</u> 34 527	<u>45 906</u> 34 527	<u>43 077</u> 34 527	<u>42 297</u> 34 527
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 053</u> 32 461	<u>45 596</u> 35 278	<u>49 375</u> 35 278	<u>45 596</u> 35 278	<u>46 669</u> 35 278	<u>43 840</u> 35 278	<u>43 060</u> 35 278
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 415</u> 32 817	<u>45 989</u> 35 665	<u>49 769</u> 35 665	<u>45 989</u> 35 665	<u>47 062</u> 35 665	<u>44 234</u> 35 665	<u>43 454</u> 35 665
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 248</u> 31 357	<u>43 889</u> 34 078	<u>47 791</u> 34 078	<u>43 889</u> 34 078	<u>45 157</u> 34 078	<u>42 221</u> 34 078	<u>41 480</u> 34 078
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 253</u> 31 674	<u>44 727</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422	<u>44 727</u> 34 422	<u>45 800</u> 34 422	<u>42 971</u> 34 422	<u>42 191</u> 34 422
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 917</u> 32 327	<u>45 448</u> 35 132	<u>49 227</u> 35 132	<u>45 448</u> 35 132	<u>46 521</u> 35 132	<u>43 692</u> 35 132	<u>42 912</u> 35 132
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 259</u> 32 664	<u>45 820</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498	<u>45 820</u> 35 498	<u>46 893</u> 35 498	<u>44 064</u> 35 498	<u>43 284</u> 35 498

					-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 061</u> 32 783	<u>43 232</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 401</u> 33 118	<u>43 572</u> 33 118	<u>47 181</u> 33 118
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 102</u> 33 808	<u>44 273</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 464</u> 34 164	<u>44 634</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 464</u> 34 164	<u>44 634</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 833</u> 34 527	<u>45 004</u> 34 527	<u>48 613</u> 34 527
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 596</u> 35 278	<u>45 766</u> 35 278	<u>49 375</u> 35 278
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 989</u> 35 665	<u>46 160</u> 35 665	<u>49 769</u> 35 665
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 889</u> 34 078	<u>44 523</u> 34 078	<u>47 791</u> 34 078
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 727</u> 34 422	<u>44 897</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 448</u> 35 132	<u>45 618</u> 35 132	<u>49 227</u> 35 132
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 820</u> 35 498	<u>45 990</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498

							-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 253</u> 31 674	<u>44 727</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422	<u>44 727</u> 34 422	<u>45 800</u> 34 422	<u>42 971</u> 34 422	<u>42 191</u> 34 422
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 582</u> 31 997	<u>45 084</u> 34 774	<u>48 863</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>46 156</u> 34 774	<u>43 328</u> 34 774	<u>42 548</u> 34 774
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 259</u> 32 664	<u>45 820</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498	<u>45 820</u> 35 498	<u>46 893</u> 35 498	<u>44 064</u> 35 498	<u>43 284</u> 35 498
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 608</u> 33 007	<u>46 199</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872	<u>46 199</u> 35 872	<u>47 272</u> 35 872	<u>44 444</u> 35 872	<u>43 663</u> 35 872
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 608</u> 33 007	<u>46 199</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872	<u>46 199</u> 35 872	<u>47 272</u> 35 872	<u>44 444</u> 35 872	<u>43 663</u> 35 872
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 965</u> 33 359	<u>46 587</u> 36 253	<u>50 367</u> 36 253	<u>46 587</u> 36 253	<u>47 660</u> 36 253	<u>44 831</u> 36 253	<u>44 051</u> 36 253
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 702</u> 34 084	<u>47 388</u> 37 041	<u>51 167</u> 37 041	<u>47 388</u> 37 041	<u>48 461</u> 37 041	<u>45 632</u> 37 041	<u>44 852</u> 37 041
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 082</u> 34 458	<u>47 801</u> 37 448	<u>51 581</u> 37 448	<u>47 801</u> 37 448	<u>48 874</u> 37 448	<u>46 046</u> 37 448	<u>45 265</u> 37 448
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 841</u> 32 925	<u>45 620</u> 35 782	<u>49 522</u> 35 782	<u>45 620</u> 35 782	<u>46 888</u> 35 782	<u>43 953</u> 35 782	<u>43 211</u> 35 782
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 862</u> 33 257	<u>46 475</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143	<u>46 475</u> 36 143	<u>47 548</u> 36 143	<u>44 720</u> 36 143	<u>43 939</u> 36 143
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 559</u> 33 943	<u>47 233</u> 36 889	<u>51 012</u> 36 889	<u>47 233</u> 36 889	<u>48 305</u> 36 889	<u>45 477</u> 36 889	<u>44 697</u> 36 889
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 918</u> 34 297	<u>47 623</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273	<u>47 623</u> 37 273	<u>48 696</u> 37 273	<u>45 867</u> 37 273	<u>45 087</u> 37 273

					-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 727</u> 34 422	<u>44 897</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 254</u> 34 774	<u>48 863</u> 34 774
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 820</u> 35 498	<u>45 990</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 199</u> 35 872	<u>46 370</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 199</u> 35 872	<u>46 370</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 587</u> 36 253	<u>46 758</u> 36 253	<u>50 367</u> 36 253
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 388</u> 37 041	<u>47 558</u> 37 041	<u>51 167</u> 37 041
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 801</u> 37 448	<u>47 972</u> 37 448	<u>51 581</u> 37 448
212-101-1300	40 7473-2010	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 620</u> 35 782	<u>46 254</u> 35 782	<u>49 522</u> 35 782
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 475</u> 36 143	<u>46 646</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 233</u> 36 889	<u>47 403</u> 36 889	<u>51 012</u> 36 889
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 623</u> 37 273	<u>47 794</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273

							-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 862</u> 33 257	<u>46 475</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143	<u>46 475</u> 36 143	<u>47 548</u> 36 143	<u>44 720</u> 36 143	<u>43 939</u> 36 143
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 207</u> 33 597	<u>46 850</u> 36 512	<u>50 630</u> 36 512	<u>46 850</u> 36 512	<u>47 923</u> 36 512	<u>45 094</u> 36 512	<u>44 314</u> 36 512
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 918</u> 34 297	<u>47 623</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273	<u>47 623</u> 37 273	<u>48 696</u> 37 273	<u>45 867</u> 37 273	<u>45 087</u> 37 273
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 658	<u>48 022</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665	<u>48 022</u> 37 665	<u>49 094</u> 37 665	<u>46 266</u> 37 665	<u>45 486</u> 37 665
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 658	<u>48 022</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665	<u>48 022</u> 37 665	<u>49 094</u> 37 665	<u>46 266</u> 37 665	<u>45 486</u> 37 665
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 660</u> 35 026	<u>48 429</u> 38 066	<u>52 208</u> 38 066	<u>48 429</u> 38 066	<u>49 502</u> 38 066	<u>46 673</u> 38 066	<u>45 893</u> 38 066
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 433</u> 35 788	<u>49 269</u> 38 894	<u>53 049</u> 38 894	<u>49 269</u> 38 894	<u>50 342</u> 38 894	<u>47 514</u> 38 894	<u>46 733</u> 38 894
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 833</u> 36 181	<u>49 704</u> 39 321	<u>53 483</u> 39 321	<u>49 704</u> 39 321	<u>50 777</u> 39 321	<u>47 948</u> 39 321	<u>47 168</u> 39 321
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 656</u> 34 711	<u>47 726</u> 37 854	<u>51 627</u> 37 854	<u>47 726</u> 37 854	<u>48 994</u> 37 854	<u>46 058</u> 37 854	<u>45 317</u> 37 854
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 35 062	<u>48 602</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237	<u>48 602</u> 38 237	<u>49 675</u> 38 237	<u>46 846</u> 38 237	<u>46 066</u> 38 237
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 430</u> 35 785	<u>49 403</u> 39 025	<u>53 182</u> 39 025	<u>49 403</u> 39 025	<u>50 476</u> 39 025	<u>47 647</u> 39 025	<u>46 867</u> 39 025
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>49 816</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431	<u>49 816</u> 39 431	<u>50 889</u> 39 431	<u>48 060</u> 39 431	<u>47 280</u> 39 431

					-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 475</u> 36 143	<u>46 646</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 850</u> 36 512	<u>47 021</u> 36 512	<u>50 630</u> 36 512
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 623</u> 37 273	<u>47 794</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 022</u> 37 665	<u>48 192</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 022</u> 37 665	<u>48 192</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 429</u> 38 066	<u>48 599</u> 38 066	<u>52 208</u> 38 066
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 269</u> 38 894	<u>49 440</u> 38 894	<u>53 049</u> 38 894
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 704</u> 39 321	<u>49 874</u> 39 321	<u>53 483</u> 39 321
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 726</u> 37 854	<u>48 360</u> 37 854	<u>51 627</u> 37 854
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 602</u> 38 237	<u>48 773</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>49 403</u> 39 025	<u>49 574</u> 39 025	<u>53 182</u> 39 025
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 816</u> 39 431	<u>49 987</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431

							-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 696</u> 35 062	<u>48 602</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237	<u>48 602</u> 38 237	<u>49 675</u> 38 237	<u>46 846</u> 38 237	<u>46 066</u> 38 237
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 059</u> 35 420	<u>48 998</u> 38 627	<u>52 778</u> 38 627	<u>48 998</u> 38 627	<u>50 071</u> 38 627	<u>47 243</u> 38 627	<u>46 462</u> 38 627
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>49 816</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431	<u>49 816</u> 39 431	<u>50 889</u> 39 431	<u>48 060</u> 39 431	<u>47 280</u> 39 431
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>50 238</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846	<u>50 238</u> 39 846	<u>51 311</u> 39 846	<u>48 482</u> 39 846	<u>47 702</u> 39 846
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>50 238</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846	<u>50 238</u> 39 846	<u>51 311</u> 39 846	<u>48 482</u> 39 846	<u>47 702</u> 39 846
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 590</u> 36 927	<u>50 668</u> 40 270	<u>54 448</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>51 741</u> 40 270	<u>48 913</u> 40 270	<u>48 132</u> 40 270
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 406</u> 37 730	<u>51 558</u> 41 146	<u>55 337</u> 41 146	<u>51 558</u> 41 146	<u>52 631</u> 41 146	<u>49 802</u> 41 146	<u>49 022</u> 41 146
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>52 017</u> 41 598	<u>55 797</u> 41 598	<u>52 017</u> 41 598	<u>53 090</u> 41 598	<u>50 261</u> 41 598	<u>49 481</u> 41 598
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 050</u> 17 383	<u>28 466</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 734</u> 18 898	<u>26 798</u> 18 898	<u>26 057</u> 18 898
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 463</u> 17 789	<u>28 920</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344	<u>28 920</u> 19 344	<u>30 188</u> 19 344	<u>27 252</u> 19 344	<u>26 510</u> 19 344
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									

					-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 602</u> 38 237	<u>48 773</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 998</u> 38 627	<u>49 169</u> 38 627	<u>52 778</u> 38 627
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 816</u> 39 431	<u>49 987</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>50 238</u> 39 846	<u>50 408</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>50 238</u> 39 846	<u>50 408</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 839</u> 40 270	<u>54 448</u> 40 270
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 558</u> 41 146	<u>51 728</u> 41 146	<u>55 337</u> 41 146
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 017</u> 41 598	<u>52 188</u> 41 598	<u>55 797</u> 41 598
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 100</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 920</u> 19 344	<u>29 554</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					

							-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 957</u> 18 275	<u>29 468</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 736</u> 19 884	<u>27 801</u> 19 884	<u>27 059</u> 19 884
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 827</u> 18 459	<u>30 160</u> 20 085	<u>33 940</u> 20 085	<u>30 160</u> 20 085	<u>31 233</u> 20 085	<u>28 405</u> 20 085	<u>27 624</u> 20 085
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 019</u> 18 648	<u>30 368</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 840	<u>30 581</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 825</u> 20 499	<u>28 045</u> 20 499
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 617</u> 19 237	<u>31 019</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>32 092</u> 20 931	<u>29 264</u> 20 931	<u>28 483</u> 20 931
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 825</u> 19 441	<u>31 246</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>32 319</u> 21 154	<u>29 490</u> 21 154	<u>28 710</u> 21 154
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 019</u> 18 648	<u>30 368</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 840	<u>30 581</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 825</u> 20 499	<u>28 045</u> 20 499
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 413</u> 19 036	<u>30 798</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>31 871</u> 20 713	<u>29 042</u> 20 713	<u>28 262</u> 20 713
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 825</u> 19 441	<u>31 246</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>32 319</u> 21 154	<u>29 490</u> 21 154	<u>28 710</u> 21 154
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>31 477</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381	<u>31 477</u> 21 381	<u>32 550</u> 21 381	<u>29 721</u> 21 381	<u>28 941</u> 21 381
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 840	<u>30 581</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 825</u> 20 499	<u>28 045</u> 20 499
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 413</u> 19 036	<u>30 798</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>31 871</u> 20 713	<u>29 042</u> 20 713	<u>28 262</u> 20 713

					-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 102</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 160</u> 20 085	<u>30 331</u> 20 085	<u>33 940</u> 20 085
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 368</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 019</u> 20 931	<u>31 190</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 246</u> 21 154	<u>31 416</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 368</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 798</u> 20 713	<u>30 969</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 246</u> 21 154	<u>31 416</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 381	<u>31 647</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 798</u> 20 713	<u>30 969</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713

							-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 617</u> 19 237	<u>31 019</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>32 092</u> 20 931	<u>29 264</u> 20 931	<u>28 483</u> 20 931
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>31 477</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381	<u>31 477</u> 21 381	<u>32 550</u> 21 381	<u>29 721</u> 21 381	<u>28 941</u> 21 381
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 254</u> 19 864	<u>31 713</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613	<u>31 713</u> 21 613	<u>32 786</u> 21 613	<u>29 957</u> 21 613	<u>29 177</u> 21 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 413</u> 19 036	<u>30 798</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>31 871</u> 20 713	<u>29 042</u> 20 713	<u>28 262</u> 20 713
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 617</u> 19 237	<u>31 019</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>32 092</u> 20 931	<u>29 264</u> 20 931	<u>28 483</u> 20 931
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 825</u> 19 441	<u>31 246</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>32 319</u> 21 154	<u>29 490</u> 21 154	<u>28 710</u> 21 154
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 254</u> 19 864	<u>31 713</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613	<u>31 713</u> 21 613	<u>32 786</u> 21 613	<u>29 957</u> 21 613	<u>29 177</u> 21 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>31 954</u> 21 851	<u>35 734</u> 21 851	<u>31 954</u> 21 851	<u>33 027</u> 21 851	<u>30 199</u> 21 851	<u>29 418</u> 21 851
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200	<u>27 380</u> 20 200
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 123</u> 18 751	<u>30 484</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>31 557</u> 20 404	<u>28 728</u> 20 404	<u>27 948</u> 20 404
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612	<u>28 160</u> 20 612
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825	<u>28 376</u> 20 825

					-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 019</u> 20 931	<u>31 190</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 381	<u>31 647</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 713</u> 21 613	<u>31 884</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 798</u> 20 713	<u>30 969</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 019</u> 20 931	<u>31 190</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 246</u> 21 154	<u>31 416</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 713</u> 21 613	<u>31 884</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 954</u> 21 851	<u>32 125</u> 21 851	<u>35 734</u> 21 851
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825

							-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263	<u>28 821</u> 21 263
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 051</u> 21 489
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612	<u>28 160</u> 20 612
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825	<u>28 376</u> 20 825
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042	<u>28 596</u> 21 042
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 051</u> 21 489
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720	<u>29 286</u> 21 720
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825	<u>28 376</u> 20 825
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042	<u>28 596</u> 21 042
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263	<u>28 821</u> 21 263
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720	<u>29 286</u> 21 720
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 525</u> 21 957
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042	<u>28 596</u> 21 042

					-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042

							-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263	<u>28 821</u> 21 263
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 051</u> 21 489
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 525</u> 21 957
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 20 399	<u>32 307</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>33 379</u> 22 198	<u>30 551</u> 22 198	<u>29 771</u> 22 198
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200	<u>27 380</u> 20 200
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 123</u> 18 751	<u>30 484</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>31 557</u> 20 404	<u>28 728</u> 20 404	<u>27 948</u> 20 404
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612	<u>28 160</u> 20 612
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825	<u>28 376</u> 20 825
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263	<u>28 821</u> 21 263
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 051</u> 21 489
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612	<u>28 160</u> 20 612
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825	<u>28 376</u> 20 825

					-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 307</u> 22 198	<u>32 477</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825

							-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042	<u>28 596</u> 21 042
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 051</u> 21 489
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720	<u>29 286</u> 21 720
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825	<u>28 376</u> 20 825
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042	<u>28 596</u> 21 042
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263	<u>28 821</u> 21 263
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720	<u>29 286</u> 21 720
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 525</u> 21 957
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042	<u>28 596</u> 21 042
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263	<u>28 821</u> 21 263
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 051</u> 21 489
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 525</u> 21 957
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 20 399	<u>32 307</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>33 379</u> 22 198	<u>30 551</u> 22 198	<u>29 771</u> 22 198

					-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 307</u> 22 198	<u>32 477</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198

							-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 938</u> 20 225	<u>31 622</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 890</u> 22 004	<u>29 954</u> 22 004	<u>29 212</u> 22 004
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 829</u> 20 429	<u>32 335</u> 22 226	<u>36 115</u> 22 226	<u>32 335</u> 22 226	<u>33 408</u> 22 226	<u>30 579</u> 22 226	<u>29 799</u> 22 226
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 040</u> 20 638	<u>32 565</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453	<u>32 565</u> 22 453	<u>33 638</u> 22 453	<u>30 810</u> 22 453	<u>30 030</u> 22 453
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 850	<u>32 801</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>33 874</u> 22 684	<u>31 045</u> 22 684	<u>30 265</u> 22 684
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>33 286</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>34 359</u> 23 162	<u>31 530</u> 23 162	<u>30 750</u> 23 162
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 516	<u>33 536</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>34 609</u> 23 408	<u>31 781</u> 23 408	<u>31 000</u> 23 408
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 040</u> 20 638	<u>32 565</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453	<u>32 565</u> 22 453	<u>33 638</u> 22 453	<u>30 810</u> 22 453	<u>30 030</u> 22 453
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 850	<u>32 801</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>33 874</u> 22 684	<u>31 045</u> 22 684	<u>30 265</u> 22 684
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 477</u> 21 068	<u>33 041</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>30 505</u> 22 920
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 516	<u>33 536</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>34 609</u> 23 408	<u>31 781</u> 23 408	<u>31 000</u> 23 408
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 747	<u>33 792</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660	<u>33 792</u> 23 660	<u>34 865</u> 23 660	<u>32 036</u> 23 660	<u>31 256</u> 23 660
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 850	<u>32 801</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>33 874</u> 22 684	<u>31 045</u> 22 684	<u>30 265</u> 22 684

					-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 256</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 335</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226	<u>36 115</u> 22 226
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 565</u> 22 453	<u>32 736</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 801</u> 22 684	<u>32 971</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 286</u> 23 162	<u>33 457</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 536</u> 23 408	<u>33 707</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 565</u> 22 453	<u>32 736</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 801</u> 22 684	<u>32 971</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 211</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 536</u> 23 408	<u>33 707</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 792</u> 23 660	<u>33 963</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 801</u> 22 684	<u>32 971</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684

							-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 477</u> 21 068	<u>33 041</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>30 505</u> 22 920
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>33 286</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>34 359</u> 23 162	<u>31 530</u> 23 162	<u>30 750</u> 23 162
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 747	<u>33 792</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660	<u>33 792</u> 23 660	<u>34 865</u> 23 660	<u>32 036</u> 23 660	<u>31 256</u> 23 660
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 408</u> 21 983	<u>34 053</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>35 126</u> 23 917	<u>32 298</u> 23 917	<u>31 517</u> 23 917
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 477</u> 21 068	<u>33 041</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>30 505</u> 22 920
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>33 286</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>34 359</u> 23 162	<u>31 530</u> 23 162	<u>30 750</u> 23 162
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 516	<u>33 536</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>34 609</u> 23 408	<u>31 781</u> 23 408	<u>31 000</u> 23 408
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 408</u> 21 983	<u>34 053</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>35 126</u> 23 917	<u>32 298</u> 23 917	<u>31 517</u> 23 917
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 653</u> 22 225	<u>34 320</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180	<u>34 320</u> 24 180	<u>35 393</u> 24 180	<u>32 565</u> 24 180	<u>31 784</u> 24 180
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 408</u> 21 983	<u>34 053</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>35 126</u> 23 917	<u>32 298</u> 23 917	<u>31 517</u> 23 917
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 653</u> 22 225	<u>34 320</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180	<u>34 320</u> 24 180	<u>35 393</u> 24 180	<u>32 565</u> 24 180	<u>31 784</u> 24 180
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 472	<u>34 593</u> 24 448	<u>38 373</u> 24 448	<u>34 593</u> 24 448	<u>35 666</u> 24 448	<u>32 838</u> 24 448	<u>32 057</u> 24 448
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 161</u> 22 724	<u>34 872</u> 24 723	<u>38 652</u> 24 723	<u>34 872</u> 24 723	<u>35 945</u> 24 723	<u>33 117</u> 24 723	<u>32 336</u> 24 723

					-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 211</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 286</u> 23 162	<u>33 457</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 792</u> 23 660	<u>33 963</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 053</u> 23 917	<u>34 224</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 211</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 286</u> 23 162	<u>33 457</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 536</u> 23 408	<u>33 707</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 053</u> 23 917	<u>34 224</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 320</u> 24 180	<u>34 491</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 053</u> 23 917	<u>34 224</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 320</u> 24 180	<u>34 491</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 593</u> 24 448	<u>34 764</u> 24 448	<u>38 373</u> 24 448
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 872</u> 24 723	<u>35 043</u> 24 723	<u>38 652</u> 24 723

							-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 691</u> 23 247	<u>35 450</u> 25 291	<u>39 229</u> 25 291	<u>35 450</u> 25 291	<u>36 523</u> 25 291	<u>33 694</u> 25 291	<u>32 914</u> 25 291
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 251</u> 22 502	<u>34 141</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483	<u>34 141</u> 24 483	<u>35 409</u> 24 483	<u>32 473</u> 24 483	<u>31 732</u> 24 483
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 729	<u>34 880</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 953</u> 24 731	<u>33 124</u> 24 731	<u>32 344</u> 24 731
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>35 136</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>36 209</u> 24 983	<u>33 381</u> 24 983	<u>32 601</u> 24 983
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 887</u> 23 439	<u>35 665</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504	<u>35 665</u> 25 504	<u>36 738</u> 25 504	<u>33 910</u> 25 504	<u>33 129</u> 25 504
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 138</u> 23 686	<u>35 938</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772	<u>35 938</u> 25 772	<u>37 011</u> 25 772	<u>34 182</u> 25 772	<u>33 402</u> 25 772
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 729	<u>34 880</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 953</u> 24 731	<u>33 124</u> 24 731	<u>32 344</u> 24 731
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>35 136</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>36 209</u> 24 983	<u>33 381</u> 24 983	<u>32 601</u> 24 983
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 642</u> 23 198	<u>35 398</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241	<u>35 398</u> 25 241	<u>36 471</u> 25 241	<u>33 643</u> 25 241	<u>32 862</u> 25 241
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 138</u> 23 686	<u>35 938</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772	<u>35 938</u> 25 772	<u>37 011</u> 25 772	<u>34 182</u> 25 772	<u>33 402</u> 25 772
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 938	<u>36 217</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>37 289</u> 26 046	<u>34 461</u> 26 046	<u>33 681</u> 26 046
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>35 136</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>36 209</u> 24 983	<u>33 381</u> 24 983	<u>32 601</u> 24 983

					-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 450</u> 25 291	<u>35 620</u> 25 291	<u>39 229</u> 25 291
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 141</u> 24 483	<u>34 775</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 051</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 136</u> 24 983	<u>35 307</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 504	<u>35 836</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 938</u> 25 772	<u>36 109</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 051</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 136</u> 24 983	<u>35 307</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 398</u> 25 241	<u>35 569</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 938</u> 25 772	<u>36 109</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 217</u> 26 046	<u>36 387</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 136</u> 24 983	<u>35 307</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983

							-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 642</u> 23 198	<u>35 398</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241	<u>35 398</u> 25 241	<u>36 471</u> 25 241	<u>33 643</u> 25 241	<u>32 862</u> 25 241
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 887</u> 23 439	<u>35 665</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504	<u>35 665</u> 25 504	<u>36 738</u> 25 504	<u>33 910</u> 25 504	<u>33 129</u> 25 504
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 938	<u>36 217</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>37 289</u> 26 046	<u>34 461</u> 26 046	<u>33 681</u> 26 046
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>36 501</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>37 574</u> 26 326	<u>34 746</u> 26 326	<u>33 965</u> 26 326
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 938	<u>36 217</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>37 289</u> 26 046	<u>34 461</u> 26 046	<u>33 681</u> 26 046
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>36 501</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>37 574</u> 26 326	<u>34 746</u> 26 326	<u>33 965</u> 26 326
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 922</u> 24 458	<u>36 792</u> 26 612	<u>40 571</u> 26 612	<u>36 792</u> 26 612	<u>37 865</u> 26 612	<u>35 036</u> 26 612	<u>34 256</u> 26 612
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 196</u> 24 727	<u>37 089</u> 26 905	<u>40 869</u> 26 905	<u>37 089</u> 26 905	<u>38 162</u> 26 905	<u>35 333</u> 26 905	<u>34 553</u> 26 905
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 760</u> 25 283	<u>37 703</u> 27 510	<u>41 483</u> 27 510	<u>37 703</u> 27 510	<u>38 776</u> 27 510	<u>35 948</u> 27 510	<u>35 167</u> 27 510
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 858</u> 25 067	<u>36 981</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279	<u>36 981</u> 27 279	<u>38 249</u> 27 279	<u>35 314</u> 27 279	<u>34 572</u> 27 279
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 798</u> 25 321	<u>37 749</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>38 822</u> 27 555	<u>35 993</u> 27 555	<u>35 213</u> 27 555
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 579	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>39 108</u> 27 836	<u>36 279</u> 27 836	<u>35 499</u> 27 836

					-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 398</u> 25 241	<u>35 569</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 504	<u>35 836</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 217</u> 26 046	<u>36 387</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 501</u> 26 326	<u>36 672</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 217</u> 26 046	<u>36 387</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 501</u> 26 326	<u>36 672</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 792</u> 26 612	<u>36 963</u> 26 612	<u>40 571</u> 26 612
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 089</u> 26 905	<u>37 260</u> 26 905	<u>40 869</u> 26 905
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 703</u> 27 510	<u>37 874</u> 27 510	<u>41 483</u> 27 510
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 981</u> 27 279	<u>37 615</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 920</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 205</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836

							-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 602</u> 26 112	<u>38 624</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416	<u>38 624</u> 28 416	<u>39 697</u> 28 416	<u>36 868</u> 28 416	<u>36 088</u> 28 416
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 882</u> 26 387	<u>38 928</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715	<u>38 928</u> 28 715	<u>40 001</u> 28 715	<u>37 172</u> 28 715	<u>36 392</u> 28 715
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 798</u> 25 321	<u>37 749</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>38 822</u> 27 555	<u>35 993</u> 27 555	<u>35 213</u> 27 555
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 579	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>39 108</u> 27 836	<u>36 279</u> 27 836	<u>35 499</u> 27 836
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>38 326</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123	<u>38 326</u> 28 123	<u>39 399</u> 28 123	<u>36 571</u> 28 123	<u>35 790</u> 28 123
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 882</u> 26 387	<u>38 928</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715	<u>38 928</u> 28 715	<u>40 001</u> 28 715	<u>37 172</u> 28 715	<u>36 392</u> 28 715
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 167</u> 26 667	<u>39 238</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>40 311</u> 29 020	<u>37 483</u> 29 020	<u>36 702</u> 29 020
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 579	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>39 108</u> 27 836	<u>36 279</u> 27 836	<u>35 499</u> 27 836
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>38 326</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123	<u>38 326</u> 28 123	<u>39 399</u> 28 123	<u>36 571</u> 28 123	<u>35 790</u> 28 123
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 26 112	<u>38 624</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416	<u>38 624</u> 28 416	<u>39 697</u> 28 416	<u>36 868</u> 28 416	<u>36 088</u> 28 416
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 167</u> 26 667	<u>39 238</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>40 311</u> 29 020	<u>37 483</u> 29 020	<u>36 702</u> 29 020
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 458</u> 26 954	<u>39 555</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>40 628</u> 29 332	<u>37 800</u> 29 332	<u>37 019</u> 29 332
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 167</u> 26 667	<u>39 238</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>40 311</u> 29 020	<u>37 483</u> 29 020	<u>36 702</u> 29 020

					-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 624</u> 28 416	<u>38 795</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 928</u> 28 715	<u>39 098</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 920</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 205</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 326</u> 28 123	<u>38 497</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 928</u> 28 715	<u>39 098</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 238</u> 29 020	<u>39 409</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 205</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 326</u> 28 123	<u>38 497</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 624</u> 28 416	<u>38 795</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 238</u> 29 020	<u>39 409</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 726</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 238</u> 29 020	<u>39 409</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020

							-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 458</u> 26 954	<u>39 555</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>40 628</u> 29 332	<u>37 800</u> 29 332	<u>37 019</u> 29 332
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 756</u> 27 247	<u>39 879</u> 29 651	<u>43 659</u> 29 651	<u>39 879</u> 29 651	<u>40 952</u> 29 651	<u>38 123</u> 29 651	<u>37 343</u> 29 651
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 060</u> 27 547	<u>40 210</u> 29 977	<u>43 990</u> 29 977	<u>40 210</u> 29 977	<u>41 283</u> 29 977	<u>38 455</u> 29 977	<u>37 674</u> 29 977
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 689</u> 28 166	<u>40 895</u> 30 651	<u>44 674</u> 30 651	<u>40 895</u> 30 651	<u>41 967</u> 30 651	<u>39 139</u> 30 651	<u>38 359</u> 30 651
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443	<u>36 771</u> 29 443
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 839</u> 27 329	<u>39 970</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741	<u>38 215</u> 29 741	<u>37 434</u> 29 741
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 412</u> 27 893	<u>40 593</u> 30 354	<u>44 373</u> 30 354	<u>40 593</u> 30 354	<u>41 666</u> 30 354	<u>38 838</u> 30 354	<u>38 057</u> 30 354
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>40 914</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 987</u> 30 670	<u>39 159</u> 30 670	<u>38 379</u> 30 670
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 839</u> 27 329	<u>39 970</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741	<u>38 215</u> 29 741	<u>37 434</u> 29 741
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 122</u> 27 608	<u>40 279</u> 30 044	<u>44 058</u> 30 044	<u>40 279</u> 30 044	<u>41 351</u> 30 044	<u>38 523</u> 30 044	<u>37 743</u> 30 044
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>40 914</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 987</u> 30 670	<u>39 159</u> 30 670	<u>38 379</u> 30 670
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>41 242</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993	<u>41 242</u> 30 993	<u>42 315</u> 30 993	<u>39 487</u> 30 993	<u>38 707</u> 30 993

					-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 726</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 879</u> 29 651	<u>40 050</u> 29 651	<u>43 659</u> 29 651
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 210</u> 29 977	<u>40 381</u> 29 977	<u>43 990</u> 29 977
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 895</u> 30 651	<u>41 065</u> 30 651	<u>44 674</u> 30 651
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>40 141</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 593</u> 30 354	<u>40 764</u> 30 354	<u>44 373</u> 30 354
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 085</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>40 141</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 279</u> 30 044	<u>40 449</u> 30 044	<u>44 058</u> 30 044
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 085</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 242</u> 30 993	<u>41 413</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993

							-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>41 242</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993	<u>41 242</u> 30 993	<u>42 315</u> 30 993	<u>39 487</u> 30 993	<u>38 707</u> 30 993
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 783	<u>41 577</u> 31 323	<u>45 357</u> 31 323	<u>41 577</u> 31 323	<u>42 650</u> 31 323	<u>39 822</u> 31 323	<u>39 042</u> 31 323
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>42 269</u> 32 004	<u>46 049</u> 32 004	<u>42 269</u> 32 004	<u>43 342</u> 32 004	<u>40 514</u> 32 004	<u>39 733</u> 32 004
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 280</u> 29 732	<u>42 627</u> 32 355	<u>46 406</u> 32 355	<u>42 627</u> 32 355	<u>43 699</u> 32 355	<u>40 871</u> 32 355	<u>40 091</u> 32 355
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443	<u>36 771</u> 29 443
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 035</u> 30 162	<u>42 570</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 838</u> 32 780	<u>40 902</u> 32 780	<u>40 161</u> 32 780
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 027</u> 30 467	<u>43 394</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111	<u>43 394</u> 33 111	<u>44 467</u> 33 111	<u>41 639</u> 33 111	<u>40 858</u> 33 111
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 666</u> 31 095	<u>44 088</u> 33 794	<u>47 868</u> 33 794	<u>44 088</u> 33 794	<u>45 161</u> 33 794	<u>42 332</u> 33 794	<u>41 552</u> 33 794
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 995</u> 31 419	<u>44 446</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146	<u>44 446</u> 34 146	<u>45 519</u> 34 146	<u>42 690</u> 34 146	<u>41 910</u> 34 146
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 027</u> 30 467	<u>43 394</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111	<u>43 394</u> 33 111	<u>44 467</u> 33 111	<u>41 639</u> 33 111	<u>40 858</u> 33 111
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 343</u> 30 778	<u>43 738</u> 33 449	<u>47 517</u> 33 449	<u>43 738</u> 33 449	<u>44 811</u> 33 449	<u>41 982</u> 33 449	<u>41 202</u> 33 449

					-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 242</u> 30 993	<u>41 413</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 577</u> 31 323	<u>41 748</u> 31 323	<u>45 357</u> 31 323
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 004	<u>42 440</u> 32 004	<u>46 049</u> 32 004
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 627</u> 32 355	<u>42 797</u> 32 355	<u>46 406</u> 32 355
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 204</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 394</u> 33 111	<u>43 565</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 088</u> 33 794	<u>44 259</u> 33 794	<u>47 868</u> 33 794
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 446</u> 34 146	<u>44 616</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 394</u> 33 111	<u>43 565</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 738</u> 33 449	<u>43 908</u> 33 449	<u>47 517</u> 33 449

							-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 995</u> 31 419	<u>44 446</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146	<u>44 446</u> 34 146	<u>45 519</u> 34 146	<u>42 690</u> 34 146	<u>41 910</u> 34 146
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 331</u> 31 750	<u>44 811</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505	<u>44 811</u> 34 505	<u>45 884</u> 34 505	<u>43 055</u> 34 505	<u>42 275</u> 34 505
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 331</u> 31 750	<u>44 811</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505	<u>44 811</u> 34 505	<u>45 884</u> 34 505	<u>43 055</u> 34 505	<u>42 275</u> 34 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 32 088	<u>45 184</u> 34 872	<u>48 963</u> 34 872	<u>45 184</u> 34 872	<u>46 257</u> 34 872	<u>43 428</u> 34 872	<u>42 648</u> 34 872
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 383</u> 32 785	<u>45 954</u> 35 630	<u>49 734</u> 35 630	<u>45 954</u> 35 630	<u>47 027</u> 35 630	<u>44 198</u> 35 630	<u>43 418</u> 35 630
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 749</u> 33 146	<u>46 352</u> 36 022	<u>50 131</u> 36 022	<u>46 352</u> 36 022	<u>47 425</u> 36 022	<u>44 596</u> 36 022	<u>43 816</u> 36 022
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 567</u> 31 671	<u>44 236</u> 34 419	<u>48 137</u> 34 419	<u>44 236</u> 34 419	<u>45 504</u> 34 419	<u>42 568</u> 34 419	<u>41 826</u> 34 419
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 575</u> 31 991	<u>45 076</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767	<u>45 076</u> 34 767	<u>46 149</u> 34 767	<u>43 321</u> 34 767	<u>42 541</u> 34 767
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 650	<u>45 805</u> 35 483	<u>49 584</u> 35 483	<u>45 805</u> 35 483	<u>46 878</u> 35 483	<u>44 049</u> 35 483	<u>43 269</u> 35 483
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 591</u> 32 990	<u>46 180</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853	<u>46 180</u> 35 853	<u>47 253</u> 35 853	<u>44 425</u> 35 853	<u>43 644</u> 35 853
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 575</u> 31 991	<u>45 076</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767	<u>45 076</u> 34 767	<u>46 149</u> 34 767	<u>43 321</u> 34 767	<u>42 541</u> 34 767
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 907</u> 32 317	<u>45 437</u> 35 121	<u>49 216</u> 35 121	<u>45 437</u> 35 121	<u>46 510</u> 35 121	<u>43 681</u> 35 121	<u>42 901</u> 35 121

					-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 446</u> 34 146	<u>44 616</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 811</u> 34 505	<u>44 982</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 811</u> 34 505	<u>44 982</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 184</u> 34 872	<u>45 354</u> 34 872	<u>48 963</u> 34 872
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 954</u> 35 630	<u>46 125</u> 35 630	<u>49 734</u> 35 630
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 352</u> 36 022	<u>46 523</u> 36 022	<u>50 131</u> 36 022
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 236</u> 34 419	<u>44 870</u> 34 419	<u>48 137</u> 34 419
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 076</u> 34 767	<u>45 247</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 805</u> 35 483	<u>45 975</u> 35 483	<u>49 584</u> 35 483
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 180</u> 35 853	<u>46 351</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 076</u> 34 767	<u>45 247</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 437</u> 35 121	<u>45 608</u> 35 121	<u>49 216</u> 35 121

							-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 591</u> 32 990	<u>46 180</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853	<u>46 180</u> 35 853	<u>47 253</u> 35 853	<u>44 425</u> 35 853	<u>43 644</u> 35 853
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 944</u> 33 337	<u>46 564</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>46 564</u> 36 230	<u>47 637</u> 36 230	<u>44 808</u> 36 230	<u>44 028</u> 36 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 944</u> 33 337	<u>46 564</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>46 564</u> 36 230	<u>47 637</u> 36 230	<u>44 808</u> 36 230	<u>44 028</u> 36 230
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 304</u> 33 692	<u>46 955</u> 36 616	<u>50 735</u> 36 616	<u>46 955</u> 36 616	<u>48 028</u> 36 616	<u>45 200</u> 36 616	<u>44 419</u> 36 616
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 048</u> 34 425	<u>47 764</u> 37 412	<u>51 544</u> 37 412	<u>47 764</u> 37 412	<u>48 837</u> 37 412	<u>46 008</u> 37 412	<u>45 228</u> 37 412
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 432</u> 34 803	<u>48 182</u> 37 823	<u>51 961</u> 37 823	<u>48 182</u> 37 823	<u>49 255</u> 37 823	<u>46 426</u> 37 823	<u>45 646</u> 37 823
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 176</u> 33 254	<u>45 984</u> 36 140	<u>49 885</u> 36 140	<u>45 984</u> 36 140	<u>47 252</u> 36 140	<u>44 316</u> 36 140	<u>43 575</u> 36 140
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 200</u> 33 590	<u>46 843</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 915</u> 36 505	<u>45 087</u> 36 505	<u>44 307</u> 36 505
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 904</u> 34 283	<u>47 607</u> 37 258	<u>51 387</u> 37 258	<u>47 607</u> 37 258	<u>48 680</u> 37 258	<u>45 852</u> 37 258	<u>45 071</u> 37 258
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 267</u> 34 640	<u>48 002</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>49 075</u> 37 646	<u>46 246</u> 37 646	<u>45 466</u> 37 646
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 200</u> 33 590	<u>46 843</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 915</u> 36 505	<u>45 087</u> 36 505	<u>44 307</u> 36 505
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 548</u> 33 933	<u>47 221</u> 36 877	<u>51 001</u> 36 877	<u>47 221</u> 36 877	<u>48 294</u> 36 877	<u>45 465</u> 36 877	<u>44 685</u> 36 877

					-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 180</u> 35 853	<u>46 351</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 564</u> 36 230	<u>46 734</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 564</u> 36 230	<u>46 734</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 955</u> 36 616	<u>47 126</u> 36 616	<u>50 735</u> 36 616
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 764</u> 37 412	<u>47 935</u> 37 412	<u>51 544</u> 37 412
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 182</u> 37 823	<u>48 352</u> 37 823	<u>51 961</u> 37 823
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>45 984</u> 36 140	<u>46 618</u> 36 140	<u>49 885</u> 36 140
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 013</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 607</u> 37 258	<u>47 778</u> 37 258	<u>51 387</u> 37 258
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 002</u> 37 646	<u>48 172</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 013</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 221</u> 36 877	<u>47 392</u> 36 877	<u>51 001</u> 36 877

							-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 267</u> 34 640	<u>48 002</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>49 075</u> 37 646	<u>46 246</u> 37 646	<u>45 466</u> 37 646
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 637</u> 35 004	<u>48 404</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>49 477</u> 38 042	<u>46 649</u> 38 042	<u>45 868</u> 38 042
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 637</u> 35 004	<u>48 404</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>49 477</u> 38 042	<u>46 649</u> 38 042	<u>45 868</u> 38 042
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 015</u> 35 377	<u>48 815</u> 38 447	<u>52 595</u> 38 447	<u>48 815</u> 38 447	<u>49 888</u> 38 447	<u>47 060</u> 38 447	<u>46 279</u> 38 447
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 797</u> 36 146	<u>49 665</u> 39 282	<u>53 444</u> 39 282	<u>49 665</u> 39 282	<u>50 737</u> 39 282	<u>47 909</u> 39 282	<u>47 129</u> 39 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 200</u> 36 543	<u>50 103</u> 39 714	<u>53 883</u> 39 714	<u>50 103</u> 39 714	<u>51 176</u> 39 714	<u>48 348</u> 39 714	<u>47 567</u> 39 714
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 009</u> 35 058	<u>48 110</u> 38 233	<u>52 012</u> 38 233	<u>48 110</u> 38 233	<u>49 378</u> 38 233	<u>46 442</u> 38 233	<u>45 701</u> 38 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 052</u> 35 413	<u>48 990</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619	<u>48 990</u> 38 619	<u>50 063</u> 38 619	<u>47 235</u> 38 619	<u>46 454</u> 38 619
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 794</u> 36 143	<u>49 799</u> 39 415	<u>53 579</u> 39 415	<u>49 799</u> 39 415	<u>50 872</u> 39 415	<u>48 044</u> 39 415	<u>47 263</u> 39 415
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 176</u> 36 519	<u>50 217</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826	<u>51 289</u> 39 826	<u>48 461</u> 39 826	<u>47 681</u> 39 826
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 052</u> 35 413	<u>48 990</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619	<u>48 990</u> 38 619	<u>50 063</u> 38 619	<u>47 235</u> 38 619	<u>46 454</u> 38 619
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 419</u> 35 774	<u>49 391</u> 39 013	<u>53 170</u> 39 013	<u>49 391</u> 39 013	<u>50 464</u> 39 013	<u>47 635</u> 39 013	<u>46 855</u> 39 013

					-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 002</u> 37 646	<u>48 172</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 404</u> 38 042	<u>48 575</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 404</u> 38 042	<u>48 575</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 815</u> 38 447	<u>48 986</u> 38 447	<u>52 595</u> 38 447
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 665</u> 39 282	<u>49 835</u> 39 282	<u>53 444</u> 39 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 103</u> 39 714	<u>50 274</u> 39 714	<u>53 883</u> 39 714
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 110</u> 38 233	<u>48 744</u> 38 233	<u>52 012</u> 38 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 990</u> 38 619	<u>49 161</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 799</u> 39 415	<u>49 970</u> 39 415	<u>53 579</u> 39 415
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 217</u> 39 826	<u>50 387</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 990</u> 38 619	<u>49 161</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 391</u> 39 013	<u>49 561</u> 39 013	<u>53 170</u> 39 013

							-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 176</u> 36 519	<u>50 217</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826	<u>51 289</u> 39 826	<u>48 461</u> 39 826	<u>47 681</u> 39 826
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 567</u> 36 904	<u>50 642</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>48 887</u> 40 245	<u>48 107</u> 40 245
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 567</u> 36 904	<u>50 642</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>48 887</u> 40 245	<u>48 107</u> 40 245
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 966</u> 37 296	<u>51 077</u> 40 673	<u>54 857</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673	<u>52 150</u> 40 673	<u>49 322</u> 40 673	<u>48 542</u> 40 673
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 789</u> 38 107	<u>51 976</u> 41 557	<u>55 755</u> 41 557	<u>51 976</u> 41 557	<u>53 049</u> 41 557	<u>50 220</u> 41 557	<u>49 440</u> 41 557
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 215</u> 38 526	<u>52 440</u> 42 014	<u>56 219</u> 42 014	<u>52 440</u> 42 014	<u>53 513</u> 42 014	<u>50 684</u> 42 014	<u>49 904</u> 42 014

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 876</u> 17 211	<u>28 276</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711	<u>28 276</u> 18 711	<u>29 544</u> 18 711	<u>26 608</u> 18 711	<u>25 867</u> 18 711
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 284</u> 17 612	<u>28 725</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 993</u> 19 153	<u>27 057</u> 19 153	<u>26 316</u> 19 153
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 094	<u>29 268</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688	<u>29 268</u> 19 688	<u>30 536</u> 19 688	<u>27 601</u> 19 688	<u>26 859</u> 19 688
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000	<u>27 177</u> 20 000

					-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 217</u> 39 826	<u>50 387</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 813</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 813</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 077</u> 40 673	<u>51 248</u> 40 673	<u>54 857</u> 40 673
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 976</u> 41 557	<u>52 146</u> 41 557	<u>55 755</u> 41 557
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 440</u> 42 014	<u>52 610</u> 42 014	<u>56 219</u> 42 014

					-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 276</u> 18 711	<u>28 910</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 359</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 268</u> 19 688	<u>29 902</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000

							-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000	<u>27 177</u> 20 000
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 735</u> 20 025	<u>31 400</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 668</u> 21 786	<u>29 732</u> 21 786	<u>28 991</u> 21 786
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 279	<u>33 895</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241	<u>33 895</u> 24 241	<u>35 163</u> 24 241	<u>32 227</u> 24 241	<u>31 486</u> 24 241
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 606</u> 24 819	<u>36 707</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 975</u> 27 009	<u>35 039</u> 27 009	<u>34 298</u> 27 009
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152	<u>36 475</u> 29 152
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152	<u>36 475</u> 29 152
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 731</u> 29 864	<u>42 241</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455	<u>42 241</u> 32 455	<u>43 509</u> 32 455	<u>40 573</u> 32 455	<u>39 831</u> 32 455
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 050</u> 17 383	<u>28 466</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 734</u> 18 898	<u>26 798</u> 18 898	<u>26 057</u> 18 898
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 463</u> 17 789	<u>28 920</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344	<u>28 920</u> 19 344	<u>30 188</u> 19 344	<u>27 252</u> 19 344	<u>26 510</u> 19 344
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 957</u> 18 275	<u>29 468</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 736</u> 19 884	<u>27 801</u> 19 884	<u>27 059</u> 19 884
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200	<u>27 380</u> 20 200
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200	<u>27 380</u> 20 200

					-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 034</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 895</u> 24 241	<u>34 529</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 341</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>42 241</u> 32 455	<u>42 875</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 100</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 920</u> 19 344	<u>29 554</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 102</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200

					,	.	.	-	-	-	-	
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 938</u> 20 225	<u>31 622</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 890</u> 22 004	<u>29 954</u> 22 004	<u>29 212</u> 22 004	
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 502	<u>34 141</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483	<u>34 141</u> 24 483	<u>35 409</u> 24 483	<u>32 473</u> 24 483	<u>31 732</u> 24 483	
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 858</u> 25 067	<u>36 981</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279	<u>36 981</u> 27 279	<u>38 249</u> 27 279	<u>35 314</u> 27 279	<u>34 572</u> 27 279	
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443	<u>36 771</u> 29 443	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443	<u>36 771</u> 29 443	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 035</u> 30 162	<u>42 570</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 838</u> 32 780	<u>40 902</u> 32 780	<u>40 161</u> 32 780	

212-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

					,	.
--	--	--	--	--	---	---

					-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 256</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 141</u> 24 483	<u>34 775</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 981</u> 27 279	<u>37 615</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 204</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780

					-	-	-
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612

					,	.
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	<u>32 143</u>

212-3.
212-301.

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>	<u>48 184</u>

212-4.
212-401.

					,	.	.	-	-	-	-	.
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 914</u> 14 492	<u>22 048</u> 13 341	<u>25 625</u> 13 341	<u>22 048</u> 13 341	<u>23 211</u> 13 341	<u>21 255</u> 14 065	<u>20 576</u> 14 065	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 915</u> 15 477	<u>22 970</u> 14 248	<u>26 546</u> 14 248	<u>22 970</u> 14 248	<u>24 132</u> 14 248	<u>22 227</u> 15 022	<u>21 548</u> 15 022	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 488</u> 17 025	<u>24 418</u> 15 673	<u>27 994</u> 15 673	<u>24 418</u> 15 673	<u>25 580</u> 15 673	<u>23 753</u> 16 524	<u>23 074</u> 16 524	

					-	-	-
212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 048</u> 13 341	<u>22 629</u> 13 341	<u>25 625</u> 13 341
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 970</u> 14 248	<u>23 551</u> 14 248	<u>26 546</u> 14 248
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 418</u> 15 673	<u>24 999</u> 15 673	<u>27 994</u> 15 673

							-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 612</u> 18 132	<u>25 453</u> 16 692	<u>29 029</u> 16 692	<u>25 453</u> 16 692	<u>26 615</u> 16 692	<u>24 845</u> 17 598	<u>24 165</u> 17 598
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 533</u> 19 038	<u>26 301</u> 17 527	<u>29 877</u> 17 527	<u>26 301</u> 17 527	<u>27 463</u> 17 527	<u>25 739</u> 18 478	<u>25 059</u> 18 478
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 468</u> 20 942	<u>28 081</u> 19 279	<u>31 658</u> 19 279	<u>28 081</u> 19 279	<u>29 244</u> 19 279	<u>27 616</u> 20 326	<u>26 936</u> 20 326
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 893</u> 23 329	<u>30 314</u> 21 477	<u>33 890</u> 21 477	<u>30 314</u> 21 477	<u>31 476</u> 21 477	<u>29 970</u> 22 643	<u>29 290</u> 22 643
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 078</u> 24 496	<u>31 405</u> 22 551	<u>34 982</u> 22 551	<u>31 405</u> 22 551	<u>32 568</u> 22 551	<u>31 120</u> 23 775	<u>30 441</u> 23 775
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 323</u> 25 721	<u>32 551</u> 23 678	<u>36 127</u> 23 678	<u>32 551</u> 23 678	<u>33 713</u> 23 678	<u>32 328</u> 24 964	<u>31 649</u> 24 964
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 936</u> 28 293	<u>34 957</u> 26 046	<u>38 533</u> 26 046	<u>34 957</u> 26 046	<u>36 119</u> 26 046	<u>34 865</u> 27 460	<u>34 185</u> 27 460
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 952</u> 15 404			<u>18 329</u> 14 405			
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 735</u> 16 174			<u>18 188</u> 16 092			
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 556</u> 16 982			<u>19 110</u> 16 996			
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 419</u> 17 832			<u>19 848</u> 17 719			
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 050</u> 19 436			<u>22 551</u> 18 544			

					-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 453</u> 16 692	<u>26 034</u> 16 692	<u>29 029</u> 16 692
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 301</u> 17 527	<u>26 882</u> 17 527	<u>29 877</u> 17 527
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 081</u> 19 279	<u>28 663</u> 19 279	<u>31 658</u> 19 279
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 314</u> 21 477	<u>30 895</u> 21 477	<u>33 890</u> 21 477
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 405</u> 22 551	<u>31 986</u> 22 551	<u>34 982</u> 22 551
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 551</u> 23 678	<u>33 132</u> 23 678	<u>36 127</u> 23 678
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 957</u> 26 046	<u>35 538</u> 26 046	<u>38 533</u> 26 046
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200			
212-401-0202	25	3	1	2200			
212-401-0203	50	3	1	2200			
212-401-0204	75	3	1	2200			
212-401-0205	100	3	1	2200			

							-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>22 876</u> 20 250						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 070</u> 21 425						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736			<u>13 444</u> 9 616			

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

					-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200			
212-401-0207	200	3	1	2200			
212-401-0300	28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

					-	-	-
212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

							-	-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

					-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98						
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464	<u>27 375</u> 25 464
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464	<u>27 375</u> 25 464
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464	<u>27 375</u> 25 464
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464	<u>27 375</u> 25 464
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286

					-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286

							-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 730</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 772</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 223</u> 28 572	<u>30 695</u> 28 572	<u>30 533</u> 28 572
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 613</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>30 655</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>30 107</u> 27 473	<u>29 578</u> 27 473	<u>29 416</u> 27 473
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 738</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 232</u> 24 643	<u>26 703</u> 24 643	<u>26 541</u> 24 643
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 738</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 232</u> 24 643	<u>26 703</u> 24 643	<u>26 541</u> 24 643
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464	<u>27 375</u> 25 464
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464	<u>27 375</u> 25 464

					-	-	-
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 772</u> 28 572
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 944</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>30 655</u> 27 473
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464

212-502.

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286	<u>28 210</u> 26 286

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 392</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>33 434</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>32 885</u> 30 208	<u>32 357</u> 30 208	<u>32 195</u> 30 208
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 211</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>32 254</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>31 705</u> 29 046	<u>31 177</u> 29 046	<u>31 014</u> 29 046
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 076</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>31 119</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>30 570</u> 27 929	<u>30 042</u> 27 929	<u>29 879</u> 27 929

212-6.

,

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286

					-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 723</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>33 434</u> 30 208
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 542</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>32 254</u> 29 046
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 407</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>31 119</u> 27 929

					-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -						
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

					-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{98\ 139}{79\ 365}$	$\frac{106\ 697}{79\ 365}$	$\frac{131\ 158}{79\ 365}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{98\ 139}{79\ 365}$	$\frac{106\ 697}{79\ 365}$	$\frac{131\ 158}{79\ 365}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{98\ 139}{79\ 365}$	$\frac{106\ 697}{79\ 365}$	$\frac{131\ 158}{79\ 365}$
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .					

							-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>110 997</u> 102 679	<u>122 906</u> 102 679	<u>123 352</u> 115 693	<u>128 698</u> 102 679	<u>122 199</u> 114 575	<u>117 309</u> 102 679	<u>116 195</u> 102 679

213-102.

							-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>89 525</u> 81 528	<u>102 227</u> 81 528	<u>105 566</u> 98 186	<u>108 405</u> 81 528	<u>104 090</u> 96 755	<u>96 257</u> 81 528	<u>95 069</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>91 206</u> 83 158	<u>103 908</u> 83 158	<u>107 248</u> 99 817	<u>110 086</u> 83 158	<u>105 771</u> 98 385	<u>97 938</u> 83 158	<u>96 750</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>92 922</u> 84 821	<u>105 624</u> 84 821	<u>108 963</u> 101 480	<u>111 802</u> 84 821	<u>107 487</u> 100 049	<u>99 654</u> 84 821	<u>98 466</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>96 421</u> 88 214	<u>109 123</u> 88 214	<u>112 462</u> 104 873	<u>115 301</u> 88 214	<u>110 986</u> 103 441	<u>103 153</u> 88 214	<u>101 965</u> 88 214
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>83 013</u> 78 026					<u>90 525</u> 77 729	<u>89 594</u> 78 026
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>100 137</u> 91 818	<u>112 839</u> 91 818	<u>116 178</u> 108 476	<u>119 017</u> 91 818	<u>114 702</u> 107 045	<u>106 869</u> 91 818	<u>105 681</u> 91 818
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>103 619</u> 95 194	<u>116 321</u> 95 194	<u>119 660</u> 111 852	<u>122 499</u> 95 194	<u>118 184</u> 110 421	<u>110 351</u> 95 194	<u>109 163</u> 95 194

					-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>125 440</u> 102 679	<u>135 710</u> 102 679	<u>134 898</u> 102 679

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>104 930</u> 81 528	<u>115 885</u> 81 528	<u>115 018</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>106 611</u> 83 158	<u>117 566</u> 83 158	<u>116 700</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>108 327</u> 84 821	<u>119 282</u> 84 821	<u>118 415</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>111 826</u> 88 214	<u>122 781</u> 88 214	<u>121 914</u> 88 214
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0301	125	1000 .	1	4800			
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>115 542</u> 91 818	<u>126 497</u> 91 818	<u>125 631</u> 91 818
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>119 024</u> 95 194	<u>129 979</u> 95 194	<u>129 112</u> 95 194

							-	-	-	-	-
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>106 594</u> 98 079	<u>119 296</u> 98 079	<u>122 635</u> 114 737	<u>125 474</u> 98 079	<u>121 159</u> 113 306	<u>113 326</u> 98 079	<u>112 138</u> 98 079
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>114 789</u> 109 178					<u>123 052</u> 109 619	<u>121 369</u> 109 178
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>138 962</u> 129 464	<u>151 664</u> 129 464	<u>155 003</u> 146 123	<u>157 842</u> 129 464	<u>153 527</u> 144 691	<u>145 694</u> 129 464	<u>144 506</u> 129 464
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>142 967</u> 133 348	<u>155 670</u> 133 348	<u>159 009</u> 150 007	<u>161 847</u> 133 348	<u>157 532</u> 148 575	<u>149 700</u> 133 348	<u>148 512</u> 133 348
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>144 302</u> 134 643	<u>157 005</u> 134 643	<u>160 344</u> 151 301	<u>163 183</u> 134 643	<u>158 868</u> 149 870	<u>151 035</u> 134 643	<u>149 847</u> 134 643

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

					-	-	-
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>121 999</u> 98 079	<u>132 954</u> 98 079	<u>132 087</u> 98 079
213-102-0305	125	1000 .	1	4800			
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>154 367</u> 129 464	<u>165 322</u> 129 464	<u>164 456</u> 129 464
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>158 372</u> 133 348	<u>169 327</u> 133 348	<u>168 461</u> 133 348
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>159 708</u> 134 643	<u>170 662</u> 134 643	<u>169 796</u> 134 643

					,	.
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u>	<u>275 725</u>

213-3. , ,
213-301.

					,	.	.	-	-	-	-	
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 541</u> 27 679	<u>32 742</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679	<u>34 170</u> 27 679	<u>33 444</u> 31 463	<u>31 361</u> 27 679	<u>31 086</u> 27 679	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>29 661</u> 27 679	<u>32 265</u> 27 679	<u>34 887</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>34 887</u> 27 679	<u>31 041</u> 27 679	<u>30 798</u> 27 679	

213-302.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>507</u> 371	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>479</u> 371	

					-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 367</u> 27 679	<u>35 900</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>32 819</u> 27 679	<u>35 065</u> 27 679	<u>34 887</u> 27 679

					-	-	-
213-302-0100	945-92	.					
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 446	<u>569</u> 446	<u>590</u> 446

213-304.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>348</u> 313	<u>407</u> 313	<u>467</u> 313	<u>436</u> 313	<u>467</u> 313	<u>379</u> 313	<u>374</u> 313	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>258</u> 241	<u>324</u> 250	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>310</u> 250	

213-305.

					,	-	
213-305-0100	945-92	.					
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12	<u>1 587</u> 506		

213-306.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 158</u> 2 074	

				,	-	-	-
213-304-0100	945-92	.					
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>420</u> 313	<u>471</u> 313	<u>467</u> 313
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>279</u> 241	<u>303</u> 241	<u>314</u> 241

				,	-	-	-
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 499</u> 2 410	<u>2 519</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410

8.04-08-2023

				,	-
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>103 784</u> 86 734

				,	-	-	-
221-101-0100	19804-2012						

					,	.	.	-	-	-	-	.
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 484</u> 12 558	<u>15 451</u> 12 558	<u>15 550</u> 12 558	<u>15 809</u> 12 558	<u>15 161</u> 12 558	<u>15 062</u> 12 558	<u>14 316</u> 12 558	
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>9 270</u> 8 905	<u>9 873</u> 8 905	<u>11 419</u> 8 905	<u>10 166</u> 8 905	<u>9 929</u> 9 609	<u>9 590</u> 8 905	<u>9 533</u> 8 905	
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>8 712</u> 8 357	<u>9 307</u> 8 357	<u>10 832</u> 8 357	<u>9 596</u> 8 357	<u>9 337</u> 9 028	<u>9 027</u> 8 357	<u>8 971</u> 8 357	
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>9 297</u> 8 936	<u>9 889</u> 8 936	<u>11 408</u> 8 936	<u>10 177</u> 8 936	<u>9 931</u> 9 615	<u>9 611</u> 8 936	<u>9 555</u> 8 936	

221-102.

					,	.	.	-	-	-	-	.
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>35 521</u> 32 396	<u>41 904</u> 32 396	<u>58 115</u> 34 829	<u>45 008</u> 32 396	<u>42 299</u> 39 659	<u>38 904</u> 32 396	<u>38 307</u> 32 396	

					-	-	-
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>13 681</u> 12 558	<u>14 408</u> 12 558	<u>16 471</u> 12 558
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>10 001</u> 8 905	<u>9 987</u> 8 905	<u>11 161</u> 9 979
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>9 433</u> 8 357	<u>8 758</u> 8 357	<u>10 555</u> 9 394
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>10 015</u> 8 936	<u>9 600</u> 8 936	<u>11 144</u> 9 980

					-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>43 262</u> 32 396	<u>45 419</u> 32 396	<u>55 282</u> 43 506

221-103.

							-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 081</u> 90 679	<u>113 925</u> 90 679	<u>114 728</u> 90 679	<u>116 828</u> 90 679	<u>111 578</u> 90 679	<u>110 775</u> 90 679	<u>104 717</u> 90 679
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>153 318</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>161 949</u> 137 044	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032	<u>157 997</u> 137 032	<u>151 958</u> 137 032

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>73 075</u> 69 454	<u>79 578</u> 69 454	<u>96 262</u> 69 454	<u>82 740</u> 69 454	<u>80 473</u> 77 340	<u>76 521</u> 69 454	<u>75 913</u> 69 454
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>75 805</u> 72 152	<u>82 308</u> 72 152	<u>98 992</u> 72 152	<u>85 470</u> 72 152	<u>83 196</u> 80 031	<u>79 252</u> 72 152	<u>78 643</u> 72 152
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>80 812</u> 77 099	<u>87 314</u> 77 099	<u>103 235</u> 78 318	<u>90 477</u> 77 099	<u>88 071</u> 84 848	<u>84 258</u> 77 099	<u>83 650</u> 77 099

					-	-	-
221-103-0200	28737-90	3					
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>99 570</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	<u>122 201</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>146 828</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032

					-	-	-
221-104-0100	956-93						
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>80 961</u> 69 454	<u>86 569</u> 69 454	<u>93 961</u> 81 518
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>83 691</u> 72 152	<u>89 299</u> 72 152	<u>96 983</u> 84 505
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>88 698</u> 77 099	<u>94 306</u> 77 099	<u>101 406</u> 88 875

222.

222-1.

222-101.

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>115 989</u> 111 889	<u>122 421</u> 111 889	<u>138 926</u> 111 889	<u>125 550</u> 111 889	<u>123 377</u> 119 759	<u>119 398</u> 111 889	<u>118 797</u> 111 889
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>111 147</u> 106 458	<u>124 936</u> 106 458	<u>146 326</u> 118 141	<u>130 791</u> 106 458	<u>118 387</u> 114 203	<u>118 760</u> 106 458	<u>117 684</u> 106 458
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>113 360</u> 108 646	<u>127 150</u> 108 646	<u>148 540</u> 120 329	<u>133 005</u> 108 646	<u>120 600</u> 116 391	<u>120 973</u> 108 646	<u>119 898</u> 108 646
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>122 245</u> 117 356	<u>136 314</u> 117 356	<u>158 139</u> 129 277	<u>142 289</u> 117 356	<u>129 632</u> 125 259	<u>130 012</u> 117 356	<u>128 915</u> 117 356
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>144 583</u> 139 361	<u>158 933</u> 139 361	<u>181 192</u> 151 519	<u>165 026</u> 139 361	<u>152 117</u> 147 421	<u>152 505</u> 139 361	<u>151 386</u> 139 361
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>100 994</u> 97 961	<u>108 505</u> 97 961	<u>120 157</u> 104 324	<u>111 695</u> 97 961	<u>104 938</u> 102 179	<u>105 141</u> 97 961	<u>104 555</u> 97 961

					-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>123 790</u> 111 889	<u>129 337</u> 111 889	<u>136 587</u> 123 762
222-101-0200		3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>127 498</u> 106 458	<u>134 746</u> 115 308	<u>140 785</u> 118 141
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>129 711</u> 108 646	<u>136 959</u> 117 495	<u>142 998</u> 120 329
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>138 928</u> 117 356	<u>146 323</u> 126 386	<u>152 485</u> 129 277
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>161 599</u> 139 361	<u>169 141</u> 148 570	<u>175 425</u> 151 519
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>109 901</u> 97 961	<u>113 849</u> 102 781	<u>117 138</u> 104 324

							-	-	-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 730</u> 99 676	<u>110 241</u> 99 676	<u>121 892</u> 106 039	<u>113 430</u> 99 676	<u>106 673</u> 103 894	<u>106 876</u> 99 676	<u>106 291</u> 99 676
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>129 154</u> 125 800	<u>136 609</u> 125 800	<u>148 173</u> 132 116	<u>139 774</u> 125 800	<u>133 068</u> 129 987	<u>133 269</u> 125 800	<u>132 688</u> 125 800
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>130 324</u> 126 176	<u>140 975</u> 126 176	<u>157 496</u> 135 199	<u>145 497</u> 126 176	<u>135 916</u> 132 158	<u>136 204</u> 126 176	<u>135 374</u> 126 176
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>110 871</u> 106 187	<u>124 661</u> 106 187	<u>146 051</u> 117 869	<u>130 516</u> 106 187	<u>118 112</u> 113 931	<u>118 484</u> 106 187	<u>117 409</u> 106 187
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 867</u> 109 147	<u>127 657</u> 109 147	<u>149 047</u> 120 830	<u>133 512</u> 109 147	<u>121 107</u> 116 892	<u>121 480</u> 109 147	<u>120 405</u> 109 147

					-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>111 636</u> 99 676	<u>115 584</u> 104 496	<u>118 874</u> 106 039
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>137 994</u> 125 800	<u>141 912</u> 130 584	<u>145 177</u> 132 116
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>142 953</u> 126 176	<u>148 551</u> 133 011	<u>153 216</u> 135 199
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>127 223</u> 106 187	<u>134 470</u> 115 036	<u>140 509</u> 117 869
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>130 219</u> 109 147	<u>137 466</u> 117 996	<u>143 505</u> 120 830

							-	-	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>114 310</u> 109 557	<u>128 211</u> 109 557	<u>149 776</u> 121 335	<u>134 114</u> 109 557	<u>121 609</u> 117 364	<u>121 985</u> 109 557	<u>120 901</u> 109 557
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>135 279</u> 130 099	<u>149 909</u> 130 099	<u>172 604</u> 142 494	<u>156 121</u> 130 099	<u>142 960</u> 138 316	<u>143 356</u> 130 099	<u>142 215</u> 130 099
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 157</u> 102 061	<u>112 724</u> 102 061	<u>124 463</u> 108 472	<u>115 938</u> 102 061	<u>109 130</u> 106 311	<u>109 335</u> 102 061	<u>108 745</u> 102 061
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 977</u> 98 932	<u>109 488</u> 98 932	<u>121 140</u> 105 296	<u>112 678</u> 98 932	<u>105 921</u> 103 151	<u>106 124</u> 98 932	<u>105 538</u> 98 932
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340	<u>113 300</u> 110 121	<u>120 811</u> 110 121	<u>132 463</u> 116 485	<u>124 001</u> 110 121	<u>117 244</u> 114 339	<u>117 447</u> 110 121	<u>116 861</u> 110 121

					-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>130 794</u> 109 557	<u>138 101</u> 118 478	<u>144 189</u> 121 335
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>152 627</u> 130 099	<u>160 317</u> 139 488	<u>166 724</u> 142 494
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>114 130</u> 102 061	<u>118 108</u> 106 917	<u>121 422</u> 108 472
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>110 884</u> 98 932	<u>114 832</u> 103 752	<u>118 121</u> 105 296
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340	<u>122 207</u> 110 121	<u>126 155</u> 114 941	<u>129 444</u> 116 485

							-	-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>135 156</u> 131 484	<u>143 620</u> 131 484	<u>156 750</u> 138 655	<u>147 214</u> 131 484	<u>139 600</u> 136 238	<u>139 829</u> 131 484	<u>139 168</u> 131 484
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 318</u> 98 737	<u>117 052</u> 98 737	<u>138 355</u> 110 372	<u>122 883</u> 98 737	<u>110 529</u> 106 450	<u>110 900</u> 98 737	<u>109 829</u> 98 737
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>103 485</u> 98 860	<u>117 386</u> 98 860	<u>138 950</u> 110 638	<u>123 289</u> 98 860	<u>110 783</u> 106 667	<u>111 159</u> 98 860	<u>110 075</u> 98 860
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>122 410</u> 117 396	<u>136 984</u> 117 396	<u>159 592</u> 129 744	<u>143 173</u> 117 396	<u>130 062</u> 125 582	<u>130 456</u> 117 396	<u>129 319</u> 117 396
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>97 972</u> 94 838	<u>106 044</u> 94 838	<u>118 565</u> 101 676	<u>109 472</u> 94 838	<u>102 210</u> 99 371	<u>102 429</u> 94 838	<u>101 799</u> 94 838

				,	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>145 192</u> 131 484	<u>149 641</u> 136 916	<u>153 348</u> 138 655
222-101-0400		3					
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>119 603</u> 98 737	<u>126 821</u> 107 550	<u>132 836</u> 110 372
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>119 969</u> 98 860	<u>127 275</u> 107 781	<u>133 363</u> 110 638
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>139 691</u> 117 396	<u>147 352</u> 126 749	<u>153 734</u> 129 744
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 544</u> 94 838	<u>111 786</u> 100 018	<u>115 321</u> 101 676

							-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>103 683</u> 100 398	<u>112 091</u> 100 398	<u>125 134</u> 107 522	<u>115 661</u> 100 398	<u>108 098</u> 105 121	<u>108 325</u> 100 398	<u>107 669</u> 100 398
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>118 987</u> 115 315	<u>128 236</u> 115 315	<u>142 583</u> 123 151	<u>132 163</u> 115 315	<u>123 843</u> 120 510	<u>124 093</u> 115 315	<u>123 371</u> 115 315
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>131 357</u> 127 717	<u>139 878</u> 127 717	<u>153 094</u> 134 936	<u>143 496</u> 127 717	<u>135 831</u> 132 503	<u>136 061</u> 127 717	<u>135 397</u> 127 717
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>166 167</u> 160 676	<u>180 573</u> 160 676	<u>202 920</u> 172 881	<u>186 690</u> 160 676	<u>173 731</u> 168 767	<u>174 120</u> 160 676	<u>172 997</u> 160 676

					-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 653</u> 100 398	<u>118 073</u> 105 794	<u>121 755</u> 107 522
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>129 954</u> 115 315	<u>134 815</u> 121 251	<u>138 866</u> 123 151
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>141 460</u> 127 717	<u>145 939</u> 133 185	<u>149 670</u> 134 936
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>183 249</u> 160 676	<u>190 821</u> 169 921	<u>197 130</u> 172 881

					-	-	-
222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>132 655</u> 120 552	<u>134 356</u> 120 552	<u>144 657</u> 131 632
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>134 653</u> 122 775	<u>135 228</u> 122 775	<u>146 708</u> 133 925
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>136 970</u> 124 816	<u>139 476</u> 124 816	<u>148 894</u> 135 818
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>137 022</u> 124 880	<u>138 051</u> 124 880	<u>149 004</u> 135 941
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>145 371</u> 133 100	<u>147 234</u> 133 100	<u>157 476</u> 144 281
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>162 988</u> 150 522	<u>161 563</u> 150 522	<u>174 827</u> 161 440
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>153 380</u> 141 010	<u>155 235</u> 141 010	<u>165 337</u> 152 044
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>180 928</u> 168 325	<u>183 107</u> 168 325	<u>192 915</u> 179 395
222-102-0200	948-84	3					

					-	-	-
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>129 526</u> 117 481	<u>135 114</u> 117 481	<u>142 266</u> 129 292
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>133 727</u> 121 595	<u>139 335</u> 121 595	<u>146 567</u> 133 501
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>132 245</u> 120 130	<u>137 853</u> 120 130	<u>145 051</u> 132 003
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>101 755</u> 90 006	<u>107 361</u> 90 006	<u>114 561</u> 101 879
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>162 889</u> 150 423	<u>168 490</u> 150 423	<u>174 854</u> 161 466
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>112 913</u> 101 048	<u>118 509</u> 101 048	<u>124 869</u> 112 082
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>165 287</u> 152 805	<u>170 881</u> 152 805	<u>177 035</u> 163 635
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>144 487</u> 132 189	<u>150 115</u> 132 189	<u>155 653</u> 142 439
222-102-0300	948-84	3					
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>52 059</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

					-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3					

					-	-	-
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>232 778</u> 219 362	<u>238 444</u> 219 362	<u>244 979</u> 230 629

					-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 996</u> 5 714	<u>6 108</u> 5 714	<u>6 252</u> 5 952
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 059</u> 6 786	<u>7 160</u> 6 786	<u>7 289</u> 6 999
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 149</u> 7 768	<u>8 300</u> 7 768	<u>8 495</u> 8 088
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 239</u> 8 750	<u>9 440</u> 8 750	<u>9 700</u> 9 177
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 601</u> 9 911	<u>10 901</u> 9 911	<u>11 287</u> 10 547
222-203-0200	12767-94	3					
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>153 371</u> 140 854	<u>161 682</u> 149 991	<u>166 381</u> 152 917
222-203-0300	9561-2016	2					

							-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 693</u> 10 233	<u>11 479</u> 10 233	<u>13 498</u> 10 233	<u>11 862</u> 10 233	<u>11 590</u> 11 189	<u>11 110</u> 10 233	<u>11 036</u> 10 233
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 707</u> 10 234	<u>11 522</u> 10 234	<u>13 581</u> 10 956	<u>11 919</u> 10 234	<u>11 539</u> 11 129	<u>11 139</u> 10 234	<u>11 063</u> 10 234

222-3. , ,
222-301. , ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 863</u> 5 693	<u>6 099</u> 5 693	<u>6 715</u> 5 754	<u>6 214</u> 5 693	<u>6 166</u> 6 014	<u>5 988</u> 5 693	<u>5 966</u> 5 693
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 854</u> 18 142	<u>20 007</u> 18 142	<u>22 965</u> 18 142	<u>20 567</u> 18 142	<u>20 236</u> 19 610	<u>19 465</u> 18 142	<u>19 357</u> 18 142
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 088</u> 11 620	<u>12 854</u> 11 620	<u>14 819</u> 11 620	<u>13 226</u> 11 620	<u>13 062</u> 12 650	<u>12 494</u> 11 620	<u>12 422</u> 11 620

					-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>11 647</u> 10 233	<u>12 325</u> 10 233	<u>13 073</u> 11 548
222-203-0400	9561-2016	2					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 696</u> 10 234	<u>11 347</u> 10 234	<u>13 205</u> 11 628

					-	-	-
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 149</u> 5 693	<u>6 250</u> 5 693	<u>6 636</u> 6 146
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 252</u> 18 142	<u>21 246</u> 18 142	<u>22 633</u> 20 356
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 017</u> 11 620	<u>13 678</u> 11 620	<u>14 683</u> 13 174

222-302.

							-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>50 483</u> 48 839	<u>52 950</u> 48 839	<u>59 280</u> 48 839	<u>54 150</u> 48 839	<u>53 288</u> 51 830	<u>51 790</u> 48 839	<u>51 560</u> 48 839
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>60 791</u> 58 750	<u>63 907</u> 58 750	<u>71 903</u> 58 750	<u>65 423</u> 58 750	<u>64 335</u> 62 528	<u>62 442</u> 58 750	<u>62 151</u> 58 750
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>68 430</u> 66 161	<u>71 870</u> 66 161	<u>80 699</u> 66 161	<u>73 544</u> 66 161	<u>72 343</u> 70 332	<u>70 253</u> 66 161	<u>69 931</u> 66 161
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>170 692</u> 165 830	<u>177 392</u> 165 830	<u>194 841</u> 178 082	<u>180 650</u> 165 830	<u>178 311</u> 173 952	<u>174 243</u> 165 830	<u>173 616</u> 165 830

225.**225-1.****225-101.**

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 283</u> 7 054	<u>7 621</u> 7 054	<u>8 493</u> 7 362	<u>7 785</u> 7 054	<u>7 667</u> 7 463	<u>7 462</u> 7 054	<u>7 430</u> 7 054
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 078</u> 6 660	<u>8 917</u> 6 660		<u>9 204</u> 6 660	<u>8 684</u> 6 660	<u>8 605</u> 6 660	<u>7 992</u> 6 660
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 903</u> 11 624	<u>15 084</u> 11 624	<u>15 205</u> 11 624	<u>15 521</u> 11 624	<u>14 731</u> 11 624	<u>14 610</u> 11 624	<u>13 697</u> 11 624

					-	-	-
222-302-0100	961-93	.					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>53 475</u> 48 839	<u>55 602</u> 48 839	<u>58 341</u> 53 351
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>64 570</u> 58 750	<u>67 258</u> 58 750	<u>70 716</u> 64 449
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>72 603</u> 66 161	<u>75 570</u> 66 161	<u>79 389</u> 72 453
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>178 817</u> 165 830	<u>187 259</u> 175 111	<u>192 031</u> 178 082

					-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 692</u> 7 054	<u>7 983</u> 7 054	<u>8 314</u> 7 627
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 533</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>9 737</u> 6 660
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 922</u> 11 624	<u>13 810</u> 11 624	<u>16 331</u> 11 624

							-	-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 642</u> 7 331	<u>8 161</u> 7 331	<u>9 500</u> 7 648	<u>8 414</u> 7 331	<u>8 213</u> 7 941	<u>7 917</u> 7 331	<u>7 868</u> 7 331
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 698</u> 13 095	<u>14 736</u> 13 095	<u>17 415</u> 13 728	<u>15 242</u> 13 095	<u>14 879</u> 14 355	<u>14 248</u> 13 095	<u>14 151</u> 13 095
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 980</u> 18 095	<u>20 538</u> 18 095	<u>24 556</u> 19 045	<u>21 296</u> 18 095	<u>20 752</u> 19 984	<u>19 806</u> 18 095	<u>19 660</u> 18 095
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 272</u> 18 318	<u>20 986</u> 18 318	<u>25 400</u> 19 101	<u>21 820</u> 18 318	<u>21 173</u> 20 347	<u>20 181</u> 18 318	<u>20 020</u> 18 318
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>30 224</u> 28 766	<u>32 821</u> 28 766	<u>39 509</u> 29 953	<u>34 084</u> 28 766	<u>33 104</u> 31 841	<u>31 600</u> 28 766	<u>31 357</u> 28 766
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>32 033</u> 30 575	<u>34 578</u> 30 575	<u>41 132</u> 31 739	<u>35 816</u> 30 575	<u>34 855</u> 33 589	<u>33 382</u> 30 575	<u>33 144</u> 30 575
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>46 353</u> 44 175	<u>50 196</u> 44 175	<u>60 095</u> 45 933	<u>52 066</u> 44 175	<u>50 615</u> 48 727	<u>48 390</u> 44 175	<u>48 031</u> 44 175
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 386</u> 9 911	<u>11 217</u> 9 911	<u>13 349</u> 9 911	<u>11 621</u> 9 911	<u>11 331</u> 10 918	<u>10 826</u> 9 911	<u>10 749</u> 9 911
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760		<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760	<u>28 507</u> 16 760	<u>24 645</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 067</u> 7 917	<u>8 197</u> 7 917	<u>8 532</u> 7 996	<u>8 260</u> 7 917	<u>8 210</u> 8 069	<u>8 136</u> 7 917	<u>8 124</u> 7 917
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 839</u> 23 061	<u>25 007</u> 23 061	<u>28 017</u> 23 595	<u>25 576</u> 23 061	<u>25 135</u> 24 445	<u>24 458</u> 23 061	<u>24 349</u> 23 061
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 635</u> 43 061	<u>47 102</u> 43 061	<u>53 456</u> 44 189	<u>48 302</u> 43 061	<u>47 371</u> 45 982	<u>45 942</u> 43 061	<u>45 712</u> 43 061

					-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 271</u> 7 331	<u>8 253</u> 7 331	<u>9 276</u> 8 261
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>14 957</u> 13 095	<u>15 853</u> 13 095	<u>16 916</u> 14 905
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 870</u> 18 095	<u>22 214</u> 18 095	<u>23 807</u> 20 811
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>21 351</u> 18 318	<u>21 707</u> 18 318	<u>24 571</u> 21 293
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>33 373</u> 28 766	<u>33 893</u> 28 766	<u>38 252</u> 33 274
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>35 119</u> 30 575	<u>35 630</u> 30 575	<u>39 900</u> 34 994
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>51 014</u> 44 175	<u>51 769</u> 44 175	<u>58 234</u> 50 848
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>11 394</u> 9 911	<u>12 110</u> 9 911	<u>13 033</u> 11 430
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>21 754</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 225</u> 7 917	<u>8 207</u> 7 917	<u>8 465</u> 8 138
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>25 256</u> 23 061	<u>25 431</u> 23 061	<u>27 451</u> 25 090
225-101-0602	15	.	1	950	<u>47 627</u> 43 061	<u>48 030</u> 43 061	<u>52 261</u> 47 344

					,	.	.	-	-	-	-	
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>75 735</u> 73 209	<u>79 578</u> 73 209	<u>89 477</u> 74 966	<u>81 448</u> 73 209	<u>79 997</u> 77 761	<u>77 772</u> 73 209	<u>77 413</u> 73 209	
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 063</u> 14 609	<u>15 712</u> 14 609	<u>17 384</u> 14 906	<u>16 027</u> 14 609	<u>15 782</u> 15 378	<u>15 407</u> 14 609	<u>15 346</u> 14 609	
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 588</u> 16 116	<u>17 237</u> 16 116	<u>18 903</u> 16 116	<u>17 553</u> 16 116	<u>17 326</u> 16 903	<u>16 932</u> 16 116	<u>16 871</u> 16 116	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 057</u> 29 940	<u>32 823</u> 29 940	<u>37 376</u> 31 017	<u>33 681</u> 29 940	<u>33 065</u> 32 081	<u>31 993</u> 29 940	<u>31 827</u> 29 940	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 222</u> 35 045	<u>37 988</u> 35 045	<u>42 519</u> 35 045	<u>38 847</u> 35 045	<u>38 230</u> 37 185	<u>37 158</u> 35 045	<u>36 993</u> 35 045	
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>48 963</u> 47 799	<u>50 339</u> 47 799	<u>53 870</u> 47 799	<u>51 008</u> 47 799	<u>50 372</u> 49 313	<u>49 692</u> 47 799	<u>49 563</u> 47 799	
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>57 919</u> 55 714	<u>61 503</u> 55 714	<u>70 744</u> 57 899	<u>63 246</u> 55 714	<u>61 995</u> 60 059	<u>59 818</u> 55 714	<u>59 483</u> 55 714	
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 491</u> 66 161	<u>72 074</u> 66 161	<u>81 269</u> 66 161	<u>73 817</u> 66 161	<u>72 566</u> 70 505	<u>70 390</u> 66 161	<u>70 055</u> 66 161	
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>78 641</u> 76 388	<u>81 757</u> 76 388	<u>89 753</u> 76 388	<u>83 273</u> 76 388	<u>81 831</u> 79 817	<u>80 292</u> 76 388	<u>80 001</u> 76 388	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>79 856</u> 77 589	<u>82 972</u> 77 589	<u>90 968</u> 77 589	<u>84 488</u> 77 589	<u>83 400</u> 81 367	<u>81 508</u> 77 589	<u>81 216</u> 77 589	

225-104.

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>80 396</u> 73 209	<u>81 019</u> 73 209	<u>87 616</u> 79 882
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 850</u> 14 609	<u>15 950</u> 14 609	<u>17 070</u> 15 736
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 375</u> 16 116	<u>17 935</u> 16 116	<u>18 571</u> 17 220
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 198</u> 29 940	<u>34 721</u> 29 940	<u>36 527</u> 33 018
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 364</u> 35 045	<u>39 887</u> 35 045	<u>41 616</u> 38 046
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>50 632</u> 47 799	<u>47 799</u> 47 799	<u>53 190</u> 50 162
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>62 265</u> 55 714	<u>65 356</u> 55 714	<u>69 021</u> 61 960
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>72 837</u> 66 161	<u>75 928</u> 66 161	<u>78 969</u> 71 789
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>82 420</u> 76 388	<u>76 388</u> 76 388	<u>88 213</u> 81 738
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>83 635</u> 77 589	<u>86 323</u> 77 589	<u>89 782</u> 83 288

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>38 958</u> 37 946	<u>40 257</u> 37 946	<u>43 588</u> 37 946	<u>40 888</u> 37 946	<u>40 435</u> 39 521	<u>39 647</u> 37 946	<u>39 525</u> 37 946
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 513</u> 74 286	<u>79 629</u> 74 286	<u>87 625</u> 74 286	<u>81 145</u> 74 286	<u>80 057</u> 78 064	<u>78 165</u> 74 286	<u>77 873</u> 74 286
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>136 852</u> 132 589	<u>143 084</u> 132 589	<u>159 076</u> 132 589	<u>146 115</u> 132 589	<u>143 940</u> 140 145	<u>140 155</u> 132 589	<u>139 572</u> 132 589
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>347 763</u> 337 589	<u>362 045</u> 337 589	<u>398 692</u> 337 589	<u>368 992</u> 337 589	<u>364 006</u> 354 904	<u>355 333</u> 337 589	<u>353 997</u> 337 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>223 193</u> 216 696	<u>232 282</u> 216 696	<u>255 602</u> 216 696	<u>236 702</u> 216 696	<u>233 529</u> 227 715	<u>228 010</u> 216 696	<u>227 160</u> 216 696
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>275 608</u> 267 500	<u>287 034</u> 267 500	<u>316 351</u> 267 500	<u>292 591</u> 267 500	<u>288 602</u> 281 352	<u>281 664</u> 267 500	<u>280 595</u> 267 500
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>546 038</u> 529 554	<u>569 669</u> 529 554	<u>630 303</u> 529 554	<u>581 162</u> 529 554	<u>572 913</u> 558 202	<u>558 563</u> 529 554	<u>556 353</u> 529 554

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>40 533</u> 37 946	<u>41 653</u> 37 946	<u>42 755</u> 39 986
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>80 292</u> 74 286	<u>82 980</u> 74 286	<u>85 624</u> 79 180
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>144 410</u> 132 589	<u>149 785</u> 132 589	<u>155 074</u> 142 378
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>365 084</u> 337 589	<u>377 402</u> 337 589	<u>389 522</u> 360 021
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>234 216</u> 216 696	<u>242 054</u> 216 696	<u>249 767</u> 230 971
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>289 465</u> 267 500	<u>299 319</u> 267 500	<u>309 016</u> 285 446
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>574 697</u> 529 554	<u>595 077</u> 529 554	<u>615 131</u> 566 669

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.										
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>263 862</u> 255 893	<u>275 288</u> 255 893	<u>304 605</u> 255 893	<u>280 845</u> 255 893	<u>276 856</u> 269 745	<u>269 917</u> 255 893	<u>268 849</u> 255 893	
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>325 445</u> 315 536	<u>339 727</u> 315 536	<u>376 374</u> 315 536	<u>346 673</u> 315 536	<u>341 688</u> 332 851	<u>333 015</u> 315 536	<u>331 679</u> 315 536	

225-108.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>137 518</u> 133 135	<u>144 015</u> 133 135	<u>160 686</u> 133 135	<u>147 175</u> 133 135	<u>144 901</u> 141 006	<u>140 962</u> 133 135	<u>140 354</u> 133 135	

225-109.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>127 566</u> 123 304	<u>134 058</u> 123 304	<u>150 716</u> 123 304	<u>137 216</u> 123 304	<u>134 949</u> 131 174	<u>131 007</u> 123 304	<u>130 400</u> 123 304	

					-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>277 719</u> 255 893	<u>287 573</u> 255 893	<u>297 269</u> 273 839
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>342 766</u> 315 536	<u>355 084</u> 315 536	<u>367 204</u> 337 968

					-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3					
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>145 398</u> 133 135	<u>151 001</u> 133 135	<u>158 203</u> 145 008

					-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.					
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>135 440</u> 123 304	<u>141 038</u> 123 304	<u>146 548</u> 133 500

							-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>197 678</u> 190 714	<u>208 585</u> 190 714	<u>236 569</u> 190 714	<u>213 889</u> 190 714	<u>210 082</u> 203 937	<u>203 459</u> 190 714	<u>202 439</u> 190 714
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>188 197</u> 181 786	<u>198 065</u> 181 786	<u>223 385</u> 181 786	<u>202 864</u> 181 786	<u>199 420</u> 193 749	<u>193 427</u> 181 786	<u>192 504</u> 181 786
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>336 045</u> 324 911	<u>352 925</u> 324 911	<u>396 234</u> 324 911	<u>361 134</u> 324 911	<u>355 241</u> 345 374	<u>344 992</u> 324 911	<u>343 413</u> 324 911
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>146 604</u> 141 786	<u>153 875</u> 141 786	<u>172 532</u> 141 786	<u>157 411</u> 141 786	<u>154 873</u> 150 601	<u>150 458</u> 141 786	<u>149 778</u> 141 786
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>123 264</u> 118 393	<u>131 315</u> 118 393	<u>151 970</u> 118 393	<u>135 230</u> 118 393	<u>132 420</u> 128 152	<u>127 531</u> 118 393	<u>126 778</u> 118 393
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>140 578</u> 136 161	<u>147 070</u> 136 161	<u>163 727</u> 136 161	<u>150 227</u> 136 161	<u>147 961</u> 144 031	<u>144 018</u> 136 161	<u>143 411</u> 136 161
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>195 016</u> 188 304	<u>205 403</u> 188 304	<u>232 055</u> 188 304	<u>210 455</u> 188 304	<u>206 829</u> 200 896	<u>200 521</u> 188 304	<u>199 550</u> 188 304

225-110.

							-	-	-	-	-
225-110-0600	- 13015-2012	3									
225-110-0601	- 1, 13015-2012	3	1	2478	<u>122 059</u> 117 886	<u>128 494</u> 117 886	<u>145 005</u> 117 886	<u>131 624</u> 117 886	<u>129 341</u> 125 652	<u>125 470</u> 117 886	<u>124 868</u> 117 886
225-110-0602	- 2, 13015-2012	3	1	2475	<u>138 010</u> 133 651	<u>144 437</u> 133 651	<u>160 928</u> 133 651	<u>147 563</u> 133 651	<u>145 320</u> 141 444	<u>141 417</u> 133 651	<u>140 816</u> 133 651

					-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>210 906</u> 190 714	<u>220 312</u> 190 714	<u>229 567</u> 207 844
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>200 165</u> 181 786	<u>208 675</u> 181 786	<u>217 049</u> 197 284
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>356 516</u> 324 911	<u>371 073</u> 324 911	<u>385 397</u> 351 421
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>155 422</u> 141 786	<u>161 693</u> 141 786	<u>167 863</u> 153 206
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>133 027</u> 118 393	<u>139 970</u> 118 393	<u>146 802</u> 131 036
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>148 451</u> 136 161	<u>154 050</u> 136 161	<u>159 559</u> 146 357
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>207 613</u> 188 304	<u>216 572</u> 188 304	<u>225 386</u> 204 618

					-	-	-
225-110-0600	- 13015-2012	3					
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>129 863</u> 117 886	<u>135 413</u> 117 886	<u>142 501</u> 129 600
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>145 805</u> 133 651	<u>151 348</u> 133 651	<u>158 483</u> 145 406

							-	-	-	-	-
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>152 402</u> 147 818	<u>158 956</u> 147 818	<u>175 774</u> 147 818	<u>162 144</u> 147 818	<u>159 855</u> 155 763	<u>155 876</u> 147 818	<u>155 263</u> 147 818

225-2.
225-201.

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>31 383</u> 29 911	<u>33 980</u> 29 911	<u>40 643</u> 29 911	<u>35 243</u> 29 911	<u>34 336</u> 33 059	<u>32 759</u> 29 911	<u>32 516</u> 29 911
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>61 633</u> 58 839	<u>66 502</u> 58 839	<u>78 995</u> 58 839	<u>68 870</u> 58 839	<u>67 170</u> 64 742	<u>64 213</u> 58 839	<u>63 758</u> 58 839
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>117 992</u> 113 482	<u>125 336</u> 113 482	<u>144 179</u> 113 482	<u>128 907</u> 113 482	<u>126 344</u> 122 385	<u>121 884</u> 113 482	<u>121 197</u> 113 482
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>170 212</u> 163 750	<u>180 703</u> 163 750	<u>207 622</u> 163 750	<u>185 806</u> 163 750	<u>182 143</u> 176 469	<u>175 773</u> 163 750	<u>174 791</u> 163 750
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>433 326</u> 421 786	<u>448 439</u> 421 786	<u>487 218</u> 421 786	<u>455 790</u> 421 786	<u>450 514</u> 440 108	<u>441 336</u> 421 786	<u>439 923</u> 421 786

225-202.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-
225-110-0603	- 3 , 13015-2012	3	1	2524	<u>160 351</u> 147 818	<u>166 004</u> 147 818	<u>173 276</u> 159 803

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>34 532</u> 29 911	<u>36 772</u> 29 911	<u>39 654</u> 34 660
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>67 538</u> 58 839	<u>71 737</u> 58 839	<u>77 141</u> 67 744
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>126 898</u> 113 482	<u>133 232</u> 113 482	<u>141 383</u> 126 913
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>182 936</u> 163 750	<u>191 983</u> 163 750	<u>203 628</u> 182 936
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>451 655</u> 421 786	<u>464 689</u> 421 786	<u>481 464</u> 449 426

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0102	2	.	1	550	<u>26 635</u> 25 714	<u>28 063</u> 25 714	<u>31 728</u> 25 714	<u>28 758</u> 25 714	<u>28 259</u> 27 446	<u>27 392</u> 25 714	<u>27 259</u> 25 714
225-202-0103	3	.	1	900	<u>39 313</u> 37 857	<u>41 650</u> 37 857	<u>47 647</u> 37 857	<u>42 787</u> 37 857	<u>41 971</u> 40 691	<u>40 552</u> 37 857	<u>40 333</u> 37 857
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 971</u> 59 554	<u>65 945</u> 59 554	<u>76 139</u> 59 554	<u>67 877</u> 59 554	<u>66 490</u> 64 370	<u>64 077</u> 59 554	<u>63 706</u> 59 554
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>106 561</u> 102 768	<u>112 534</u> 102 768	<u>127 859</u> 102 768	<u>115 439</u> 102 768	<u>113 354</u> 110 009	<u>109 727</u> 102 768	<u>109 168</u> 102 768
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>146 701</u> 142 238	<u>153 131</u> 142 238	<u>169 628</u> 142 238	<u>156 258</u> 142 238	<u>154 152</u> 150 170	<u>150 109</u> 142 238	<u>149 507</u> 142 238
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>119 713</u> 115 571	<u>126 141</u> 115 571	<u>142 631</u> 115 571	<u>129 266</u> 115 571	<u>126 945</u> 123 286	<u>123 120</u> 115 571	<u>122 519</u> 115 571
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>104 174</u> 100 223	<u>110 586</u> 100 223	<u>127 037</u> 100 223	<u>113 704</u> 100 223	<u>111 565</u> 108 094	<u>107 573</u> 100 223	<u>106 973</u> 100 223
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>90 569</u> 86 742	<u>97 069</u> 86 742	<u>113 747</u> 86 742	<u>100 230</u> 86 742	<u>97 866</u> 94 528	<u>94 014</u> 86 742	<u>93 406</u> 86 742

225-203.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 367</u> 25 714	<u>29 599</u> 25 714	<u>31 184</u> 28 326
225-202-0103	3	.	1	900	<u>42 148</u> 37 857	<u>44 163</u> 37 857	<u>46 757</u> 42 131
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>66 790</u> 59 554	<u>70 216</u> 59 554	<u>74 626</u> 66 820
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>113 805</u> 102 768	<u>118 956</u> 102 768	<u>125 585</u> 113 691
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>154 499</u> 142 238	<u>160 044</u> 142 238	<u>167 390</u> 154 204
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 508</u> 115 571	<u>133 051</u> 115 571	<u>140 067</u> 127 209
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>111 950</u> 100 223	<u>117 480</u> 100 223	<u>124 745</u> 112 096
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>98 452</u> 86 742	<u>104 058</u> 86 742	<u>111 128</u> 98 487

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>58 014</u> 54 618	<u>64 735</u> 54 618	<u>80 902</u> 54 618	<u>67 999</u> 54 618	<u>76 724</u> 54 618	<u>61 588</u> 54 618	<u>60 800</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 676</u> 65 110	<u>75 170</u> 65 110	<u>91 834</u> 65 110	<u>78 329</u> 65 110	<u>76 089</u> 73 010	<u>72 118</u> 65 110	<u>71 510</u> 65 110
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>149 037</u> 144 511	<u>155 550</u> 144 511	<u>172 261</u> 144 511	<u>158 717</u> 144 511	<u>156 540</u> 152 502	<u>152 489</u> 144 511	<u>151 880</u> 144 511
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>233 820</u> 228 251	<u>240 421</u> 228 251	<u>257 358</u> 228 251	<u>243 631</u> 228 251	<u>241 458</u> 236 384	<u>237 318</u> 228 251	<u>236 701</u> 228 251
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 452</u> 9 196	<u>9 789</u> 9 196	<u>10 655</u> 9 196	<u>9 953</u> 9 196	<u>9 835</u> 9 606	<u>9 630</u> 9 196	<u>9 599</u> 9 196
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 865</u> 17 411	<u>18 436</u> 17 411	<u>19 902</u> 17 411	<u>18 714</u> 17 411	<u>18 514</u> 18 103	<u>18 167</u> 17 411	<u>18 114</u> 17 411
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 961</u> 40 804	<u>43 519</u> 40 804	<u>47 517</u> 40 804	<u>44 277</u> 40 804	<u>43 733</u> 42 693	<u>42 787</u> 40 804	<u>42 641</u> 40 804
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>79 279</u> 76 964	<u>82 525</u> 76 964	<u>90 854</u> 76 964	<u>84 104</u> 76 964	<u>82 971</u> 80 900	<u>81 000</u> 76 964	<u>80 696</u> 76 964
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>129 284</u> 125 804	<u>133 880</u> 125 804	<u>145 673</u> 125 804	<u>136 115</u> 125 804	<u>134 511</u> 131 376	<u>131 720</u> 125 804	<u>131 290</u> 125 804
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>181 932</u> 176 607	<u>189 411</u> 176 607	<u>208 601</u> 176 607	<u>193 049</u> 176 607	<u>190 438</u> 185 674	<u>185 896</u> 176 607	<u>185 197</u> 176 607

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 207</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>76 552</u> 65 110	<u>82 153</u> 65 110	<u>89 402</u> 77 028
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>156 936</u> 144 511	<u>162 552</u> 144 511	<u>169 927</u> 156 566
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>241 825</u> 228 251	<u>247 518</u> 228 251	<u>255 044</u> 240 519
225-203-0700	13015-2012	.					
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 861</u> 9 196	<u>10 152</u> 9 196	<u>10 527</u> 9 814
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 557</u> 17 411	<u>19 050</u> 17 411	<u>19 684</u> 18 456
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 851</u> 40 804	<u>45 194</u> 40 804	<u>46 924</u> 43 653
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>83 216</u> 76 964	<u>86 015</u> 76 964	<u>89 618</u> 82 901
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>134 858</u> 125 804	<u>138 822</u> 125 804	<u>143 924</u> 134 209
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>191 003</u> 176 607	<u>197 452</u> 176 607	<u>205 753</u> 190 285

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>63 723</u> 62 143	<u>65 671</u> 62 143	<u>70 668</u> 62 143	<u>66 618</u> 62 143	<u>65 938</u> 64 504	<u>64 756</u> 62 143	<u>64 574</u> 62 143
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>65 990</u> 64 107	<u>68 586</u> 64 107	<u>75 249</u> 64 107	<u>69 849</u> 64 107	<u>68 943</u> 67 255	<u>67 366</u> 64 107	<u>67 123</u> 64 107
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>76 742</u> 74 732	<u>79 339</u> 74 732	<u>86 002</u> 74 732	<u>80 602</u> 74 732	<u>79 695</u> 77 880	<u>78 118</u> 74 732	<u>77 876</u> 74 732
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>82 268</u> 80 000	<u>85 319</u> 80 000	<u>93 148</u> 80 000	<u>86 803</u> 80 000	<u>85 738</u> 83 699	<u>83 885</u> 80 000	<u>83 600</u> 80 000
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>72 058</u> 69 911	<u>75 109</u> 69 911	<u>82 938</u> 69 911	<u>76 593</u> 69 911	<u>75 528</u> 73 610	<u>73 675</u> 69 911	<u>73 389</u> 69 911
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 929</u> 81 696	<u>86 851</u> 81 696	<u>94 346</u> 81 696	<u>88 271</u> 81 696	<u>87 252</u> 85 238	<u>85 478</u> 81 696	<u>85 204</u> 81 696
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>77 198</u> 75 045	<u>80 119</u> 75 045	<u>87 615</u> 75 045	<u>81 540</u> 75 045	<u>80 520</u> 78 586	<u>78 746</u> 75 045	<u>78 473</u> 75 045
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>89 537</u> 87 232	<u>92 471</u> 87 232	<u>100 000</u> 87 232	<u>93 898</u> 87 232	<u>92 874</u> 90 790	<u>91 092</u> 87 232	<u>90 818</u> 87 232
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>345 502</u> 337 500	<u>354 720</u> 337 500	<u>378 730</u> 354 359	<u>359 204</u> 337 500	<u>355 986</u> 348 676	<u>350 388</u> 337 500	<u>349 526</u> 337 500
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 592</u> 62 946	<u>66 670</u> 62 946	<u>72 000</u> 62 946	<u>67 680</u> 62 946	<u>66 955</u> 65 465	<u>65 693</u> 62 946	<u>65 499</u> 62 946

					-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>66 085</u> 62 143	<u>67 765</u> 62 143	<u>69 927</u> 65 705
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>69 139</u> 64 107	<u>71 379</u> 64 107	<u>73 582</u> 68 186
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>79 891</u> 74 732	<u>82 131</u> 74 732	<u>84 335</u> 78 811
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>85 968</u> 80 000	<u>88 600</u> 80 000	<u>91 987</u> 85 580
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>75 758</u> 69 911	<u>78 390</u> 69 911	<u>81 378</u> 75 097
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>87 472</u> 81 696	<u>89 992</u> 81 696	<u>92 471</u> 86 285
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>80 741</u> 75 045	<u>83 260</u> 75 045	<u>86 121</u> 80 010
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>93 096</u> 87 232	<u>95 626</u> 87 232	<u>98 116</u> 91 841
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>356 682</u> 337 500	<u>364 632</u> 337 500	<u>374 865</u> 354 359
225-204-0600	937-92	.					
225-204-0601	1	.	1	800	<u>67 112</u> 62 946	<u>68 903</u> 62 946	<u>71 209</u> 66 746

							-	-	-	-	-
225-204-0602	2	.	1	675	<u>51 261</u> 49 911	<u>53 014</u> 49 911	<u>57 511</u> 49 911	<u>53 866</u> 49 911	<u>53 254</u> 52 036	<u>52 190</u> 49 911	<u>52 026</u> 49 911
225-204-0603	3	.	1	550	<u>42 628</u> 41 518	<u>44 057</u> 41 518	<u>47 721</u> 41 518	<u>44 751</u> 41 518	<u>44 253</u> 43 249	<u>43 385</u> 41 518	<u>43 252</u> 41 518
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 304</u> 36 339	<u>38 538</u> 36 339	<u>41 703</u> 36 339	<u>39 138</u> 36 339	<u>38 707</u> 37 835	<u>37 958</u> 36 339	<u>37 843</u> 36 339
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 817</u> 28 036	<u>29 856</u> 28 036	<u>32 521</u> 28 036	<u>30 361</u> 28 036	<u>29 999</u> 29 295	<u>29 368</u> 28 036	<u>29 271</u> 28 036
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>31 799</u> 30 982	<u>32 838</u> 30 982	<u>35 503</u> 30 982	<u>33 343</u> 30 982	<u>32 981</u> 32 241	<u>32 350</u> 30 982	<u>32 253</u> 30 982
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 785</u> 15 268	<u>16 564</u> 15 268	<u>18 563</u> 15 268	<u>16 943</u> 15 268	<u>16 671</u> 16 212	<u>16 198</u> 15 268	<u>16 125</u> 15 268
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860						
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>30 005</u> 29 286	<u>30 861</u> 29 286	<u>33 060</u> 29 286	<u>31 278</u> 29 286	<u>30 979</u> 30 325	<u>30 459</u> 29 286	<u>30 379</u> 29 286
225-204-0807	45	.	1	510	<u>48 186</u> 47 054	<u>49 510</u> 47 054	<u>52 908</u> 47 054	<u>50 154</u> 47 054	<u>49 692</u> 48 659	<u>48 888</u> 47 054	<u>48 764</u> 47 054
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>63 103</u> 61 607	<u>64 869</u> 61 607	<u>69 400</u> 61 607	<u>65 728</u> 61 607	<u>65 112</u> 63 748	<u>64 039</u> 61 607	<u>63 874</u> 61 607
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 767</u> 8 542	<u>9 052</u> 8 542	<u>9 789</u> 8 716	<u>9 191</u> 8 542	<u>9 091</u> 8 888	<u>8 918</u> 8 542	<u>8 891</u> 8 542

					-	-	-
225-204-0602	2	.	1	675	<u>53 387</u> 49 911	<u>54 899</u> 49 911	<u>56 844</u> 53 116
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 360</u> 41 518	<u>45 592</u> 41 518	<u>47 177</u> 44 130
225-204-0604	4	.	1	475	<u>38 800</u> 36 339	<u>39 864</u> 36 339	<u>41 233</u> 38 595
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 077</u> 28 036	<u>30 973</u> 28 036	<u>32 126</u> 29 935
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>33 059</u> 30 982	<u>33 955</u> 30 982	<u>35 108</u> 32 882
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 730</u> 15 268	<u>17 402</u> 15 268	<u>18 266</u> 16 693
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 044</u> 29 286	<u>31 783</u> 29 286	<u>32 734</u> 30 853
225-204-0807	45	.	1	510	<u>49 792</u> 47 054	<u>50 934</u> 47 054	<u>52 404</u> 49 476
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 245</u> 61 607	<u>66 768</u> 61 607	<u>68 728</u> 64 837
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 113</u> 8 542	<u>9 359</u> 8 542	<u>9 652</u> 9 039

							-	-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 249</u> 13 750	<u>15 028</u> 13 750	<u>17 042</u> 14 462	<u>15 407</u> 13 750	<u>15 135</u> 14 694	<u>14 662</u> 13 750	<u>14 589</u> 13 750

226.**226-1.****226-102.**

							-	-	-	-	-
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>233 244</u> 225 804	<u>244 281</u> 225 804	<u>272 598</u> 225 804	<u>249 648</u> 225 804	<u>245 796</u> 239 183	<u>239 094</u> 225 804	<u>238 061</u> 225 804
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>125 682</u> 121 445	<u>132 166</u> 121 445	<u>148 804</u> 121 445	<u>135 320</u> 121 445	<u>133 085</u> 129 335	<u>129 118</u> 121 445	<u>128 512</u> 121 445
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>143 845</u> 139 407	<u>150 296</u> 139 407	<u>166 846</u> 139 407	<u>153 433</u> 139 407	<u>151 232</u> 147 278	<u>147 264</u> 139 407	<u>146 661</u> 139 407
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 293</u> 4 018	<u>4 702</u> 4 018	<u>4 371</u> 4 018	<u>4 315</u> 4 211	<u>4 219</u> 4 018	<u>4 204</u> 4 018

					-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>15 194</u> 13 750	<u>15 866</u> 13 750	<u>16 629</u> 15 074

					-	-	-
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>246 629</u> 225 804	<u>256 147</u> 225 804	<u>268 397</u> 245 987
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>133 546</u> 121 445	<u>139 138</u> 121 445	<u>146 379</u> 133 347
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>151 668</u> 139 407	<u>157 231</u> 139 407	<u>164 468</u> 151 280
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 327</u> 4 018	<u>4 465</u> 4 018	<u>4 600</u> 4 268

				,	-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.					
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 505</u> 5 179	<u>5 644</u> 5 179	<u>5 780</u> 5 431
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>42 114</u> 39 286	<u>43 353</u> 39 286	<u>44 571</u> 41 541
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>52 916</u> 49 286	<u>54 513</u> 49 286	<u>56 084</u> 52 194

				,	-	-	-
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0300	65						

							-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 246</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 287</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 673</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>19 001</u> 17 500	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 276</u> 17 500

255.**255-1.****255-101.**

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 198</u> 2 054	<u>2 408</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 511</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 309</u> 2 054	<u>2 290</u> 2 054
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 313</u> 1 241	<u>1 405</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241	<u>1 450</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241	<u>1 362</u> 1 241	<u>1 353</u> 1 241
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 896</u> 1 804						

					-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 747</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>21 819</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 837</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>21 116</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 817</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>21 054</u> 17 500

					-	-	-
255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 453</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 425</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40			

							-	-	-	-	-
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\,604}{2\,482}$						
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\,109}{13\,661}$						

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,248}{2\,589}$	$\frac{3\,125}{2\,589}$					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,615}{2\,946}$	$\frac{3\,492}{2\,946}$					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,488}{2\,679}$	$\frac{3\,334}{2\,679}$	$\frac{3\,959}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,854}{3\,036}$	$\frac{3\,700}{3\,036}$	$\frac{4\,142}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,345}{2\,732}$	$\frac{3\,132}{2\,732}$	$\frac{2\,966}{2\,732}$	$\frac{3\,727}{2\,732}$	$\frac{3\,530}{2\,732}$	$\frac{3\,727}{2\,732}$	$\frac{3\,167}{2\,732}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,932}{3\,304}$	$\frac{3\,718}{3\,304}$	$\frac{3\,553}{3\,304}$	$\frac{4\,314}{3\,304}$	$\frac{4\,116}{3\,304}$	$\frac{4\,314}{3\,304}$	$\frac{3\,754}{3\,304}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,532}{3\,435}$	$\frac{4\,309}{3\,435}$	$\frac{4\,003}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$

					-	-	-
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50			
255-101-0109	300 6665-91		1	80			

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 193</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 376</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 426</u> 2 732	<u>3 727</u> 2 732	<u>3 727</u> 2 732
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 013</u> 3 304	<u>4 314</u> 3 304	<u>4 314</u> 3 304
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 331</u> 3 750	<u>4 710</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750

						-	-	-	-	-	-
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 770</u> 3 887	<u>4 370</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 701</u> 3 706	<u>4 209</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 070</u> 4 068	<u>4 392</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130			<u>22 220</u> 21 510				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175			<u>23 297</u> 22 510				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130			<u>22 528</u> 21 810				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175			<u>23 605</u> 22 810				
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175			<u>23 913</u> 23 110				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225			<u>25 899</u> 24 990				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225			<u>26 412</u> 25 490				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282			<u>27 318</u> 26 310				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130			<u>22 590</u> 21 870				

					-	-	-
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,697}{4\,107}$	$\frac{5\,077}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,583}{3\,929}$	$\frac{5\,017}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,766}{4\,107}$	$\frac{5\,200}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2					
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130			
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175			
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130			
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175			
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175			
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225			
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225			
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282			
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>23 667</u> 22 870				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>22 898</u> 22 170				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>23 975</u> 23 170				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 282</u> 23 470				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 268</u> 25 350				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 781</u> 25 850				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>27 687</u> 26 670				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			<u>22 682</u> 21 960				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>23 759</u> 22 960				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			<u>22 990</u> 22 260				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>24 067</u> 23 260				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>24 375</u> 23 560				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>26 361</u> 25 440				

					,	-	-	-
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225				

						-	-	-	-	-	-
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>26 874</u> 25 940				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			<u>27 779</u> 26 760				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>23 370</u> 22 630				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 447</u> 23 630				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>23 678</u> 22 930				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 755</u> 23 930				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>25 062</u> 24 230				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>27 048</u> 26 110				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>27 561</u> 26 610				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>28 467</u> 27 430				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			<u>26 890</u> 26 060				

					-	-	-
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0900	, c 17608-2017	2					
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>27 967</u> 27 060				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			<u>27 197</u> 26 360				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>28 274</u> 27 360				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>28 582</u> 27 660				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			<u>30 568</u> 29 540				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			<u>32 107</u> 31 040				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			<u>31 987</u> 30 860				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>27 351</u> 26 510				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>28 428</u> 27 510				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>27 659</u> 26 810				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>28 736</u> 27 810				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 044</u> 28 110				
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>31 030</u> 29 990				

					,	-	-	-
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			

							-		-	-	-	-
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225				<u>31 543</u> 30 490				
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282				<u>32 449</u> 31 310				
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130				<u>27 628</u> 26 780				
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175				<u>28 705</u> 27 780				
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130				<u>27 936</u> 27 080				
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175				<u>29 013</u> 28 080				
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175				<u>29 321</u> 28 380				
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225				<u>31 307</u> 30 260				
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225				<u>31 820</u> 30 760				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282				<u>32 726</u> 31 580				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130				<u>28 080</u> 27 220				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				<u>29 157</u> 28 220				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130				<u>28 388</u> 27 520				

					,	-	-	-
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			

							-		-	-	-	-
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				<u>29 465</u> 28 520				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				<u>29 773</u> 28 820				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225				<u>31 758</u> 30 700				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225				<u>32 271</u> 31 200				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282				<u>33 177</u> 32 020				

255-103.

255-103-0100		.				
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 132</u> 11 850	
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 647</u> 8 475	
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>13 043</u> 12 750	
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 558</u> 9 375	

					,	-	-	-
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282		

255-104.

					,	
						.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.				
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143	
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 182</u> 8 036	
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 989</u> 9 821	
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 950</u> 6 830	
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723	
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509	

255-105.

					,	
						.
255-105-0100	ISO 23599-2020					
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714	

255-105-0102	NATIVE, (80) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(), 600, 5 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255

							-	-	-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121

					-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,					
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121

					,	.	.	-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

					-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная