

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		27
212.	, , ,	29
212-1.		29
212-2.		99
212-3.		101
212-4.		101
212-5.		108
212-6.	,	114
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	123
22.		131
221.		131
221-1.		131
222.	,	135
222-1.	, ,	135
222-2.	,	143
222-3.	, ,	147
225.		149

8.04-08-2023

IV

225-1.	149
225-2.	153
226.	179
226-1.	179
25.	183
251.	185
251-3.	185
255.	187
255-1.	187
26.	204
261.	204
261-1.	204

21.
211.
211-1. ,
211-101.

							-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208

211-102.

							-	-	-	-	-	-
211-102-0100												
211-102-0101		3	1	1500	<u>2 091</u> 893	<u>3 991</u> 893	<u>4 811</u> 893	<u>4 128</u> 893	<u>6 177</u> 893	<u>6 560</u> 893	<u>5 631</u> 893	
211-102-0102			1	1000	<u>5 318</u> 3 575	<u>4 933</u> 3 575	<u>5 641</u> 3 575	<u>5 641</u> 3 575	<u>6 241</u> 3 575	<u>8 171</u> 3 575	<u>7 680</u> 3 575	
211-102-0200												
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174	<u>11 364</u> 9 906	<u>13 451</u> 9 906	<u>13 017</u> 9 906	<u>12 601</u> 9 906	<u>14 560</u> 9 906	<u>13 971</u> 9 906	
211-102-0300												
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201	<u>9 724</u> 8 299	<u>11 811</u> 8 299	<u>11 378</u> 8 299	<u>10 962</u> 8 299	<u>12 921</u> 8 299	<u>12 331</u> 8 299	

					-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208

					-	-	-	-	-
211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500	<u>3 964</u> 893	<u>2 091</u> 893	<u>4 456</u> 893	<u>4 182</u> 893	<u>4 100</u> 893
211-102-0102			1	1000	<u>6 022</u> 3 575	<u>5 318</u> 3 575	<u>6 896</u> 3 575	<u>6 714</u> 3 575	<u>6 659</u> 3 575
211-102-0200									
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>12 393</u> 9 906	<u>11 732</u> 9 906	<u>13 225</u> 9 906	<u>13 052</u> 9 906	<u>13 000</u> 9 906
211-102-0300									
211-102-0301			1	1000	<u>10 753</u> 8 299	<u>10 092</u> 8 299	<u>11 586</u> 8 299	<u>11 412</u> 8 299	<u>11 360</u> 8 299

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200											
211-103-0201	(, , ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436		<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913		<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587		<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 963</u>	$\frac{4\,498}{3\,864}$	<u>7 615</u>	<u>8 513</u>	$\frac{7\,337}{3\,864}$	<u>9 307</u>	<u>9 812</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 927</u>	$\frac{4\,466}{3\,836}$	<u>7 561</u>	<u>8 452</u>	$\frac{7\,284}{3\,836}$	<u>9 240</u>	<u>9 742</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 892</u>	$\frac{4\,434}{3\,808}$	<u>7 507</u>	<u>8 391</u>	$\frac{7\,232}{3\,808}$	<u>9 174</u>	<u>9 672</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 892</u>	$\frac{4\,434}{3\,808}$	<u>7 507</u>	<u>8 391</u>	$\frac{7\,232}{3\,808}$	<u>9 174</u>	<u>9 672</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 892</u>	$\frac{4\,434}{3\,808}$	<u>7 507</u>	<u>8 391</u>	$\frac{7\,232}{3\,808}$	<u>9 174</u>	<u>9 672</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 513</u>	$\frac{4\,172}{3\,558}$	<u>7 109</u>	<u>8 102</u>	$\frac{6\,950}{3\,558}$	<u>8 764</u>	<u>9 373</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 447</u>	$\frac{4\,111}{3\,506}$	<u>7 005</u>	<u>7 983</u>	$\frac{6\,849}{3\,506}$	<u>8 636</u>	<u>9 236</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 513</u>	$\frac{4\,172}{3\,558}$	<u>7 109</u>	<u>8 102</u>	$\frac{6\,950}{3\,558}$	<u>8 764</u>	<u>9 373</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 004</u>	$\frac{4\,571}{3\,935}$	<u>7 657</u>	<u>8 587</u>	$\frac{7\,410}{3\,935}$	<u>9 348</u>	<u>9 886</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 968</u>	$\frac{4\,539}{3\,907}$	<u>7 602</u>	<u>8 525</u>	$\frac{7\,357}{3\,907}$	<u>9 281</u>	<u>9 815</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 547</u>	<u>8 464</u>	$\frac{7\,304}{3\,879}$	<u>9 214</u>	<u>9 744</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 728</u>	<u>5 263</u>	<u>7 419</u>	<u>6 954</u>	<u>6 831</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 687</u>	<u>5 225</u>	<u>7 366</u>	<u>6 904</u>	<u>6 782</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 646</u>	<u>5 187</u>	<u>7 313</u>	<u>6 854</u>	<u>6 734</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 646</u>	<u>5 187</u>	<u>7 313</u>	<u>6 854</u>	<u>6 734</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 646</u>	<u>5 187</u>	<u>7 313</u>	<u>6 854</u>	<u>6 734</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 262</u>	<u>4 806</u>	<u>6 917</u>	<u>6 461</u>	<u>6 341</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 185</u>	<u>4 736</u>	<u>6 816</u>	<u>6 367</u>	<u>6 249</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 262</u>	<u>4 806</u>	<u>6 917</u>	<u>6 461</u>	<u>6 341</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 769</u>	<u>5 304</u>	<u>7 461</u>	<u>6 995</u>	<u>6 872</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 728</u>	<u>5 266</u>	<u>7 407</u>	<u>6 945</u>	<u>6 823</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 687</u>	<u>5 228</u>	<u>7 354</u>	<u>6 895</u>	<u>6 774</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 547</u>	<u>8 464</u>	$\frac{7\,304}{3\,879}$	<u>9 214</u>	<u>9 744</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 547</u>	<u>8 464</u>	$\frac{7\,304}{3\,879}$	<u>9 214</u>	<u>9 744</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 547</u>	$\frac{4\,240}{3\,624}$	<u>7 143</u>	<u>8 169</u>	$\frac{7\,018}{3\,624}$	<u>8 798</u>	<u>9 441</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 480</u>	$\frac{4\,178}{3\,571}$	<u>7 038</u>	<u>8 050</u>	$\frac{6\,916}{3\,571}$	<u>8 669</u>	<u>9 303</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 547</u>	$\frac{4\,240}{3\,624}$	<u>7 143</u>	<u>8 169</u>	$\frac{7\,018}{3\,624}$	<u>8 798</u>	<u>9 441</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 047</u>	$\frac{4\,648}{4\,009}$	<u>7 699</u>	<u>8 663</u>	$\frac{7\,487}{4\,009}$	<u>9 391</u>	<u>9 962</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 011</u>	$\frac{4\,615}{3\,981}$	<u>7 644</u>	<u>8 601</u>	$\frac{7\,433}{3\,981}$	<u>9 323</u>	<u>9 891</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 589</u>	<u>8 539</u>	$\frac{7\,380}{3\,952}$	<u>9 256</u>	<u>9 820</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 589</u>	<u>8 539</u>	$\frac{7\,380}{3\,952}$	<u>9 256</u>	<u>9 820</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 589</u>	<u>8 539</u>	$\frac{7\,380}{3\,952}$	<u>9 256</u>	<u>9 820</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 582</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>7 178</u>	<u>8 240</u>	$\frac{7\,089}{3\,693}$	<u>8 833</u>	<u>9 511</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 515</u>	$\frac{4\,248}{3\,639}$	<u>7 073</u>	<u>8 120</u>	$\frac{6\,985}{3\,639}$	<u>8 704</u>	<u>9 372</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 687</u>	<u>5 228</u>	<u>7 354</u>	<u>6 895</u>	<u>6 774</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 687</u>	<u>5 228</u>	<u>7 354</u>	<u>6 895</u>	<u>6 774</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 296</u>	<u>4 840</u>	<u>6 951</u>	<u>6 495</u>	<u>6 375</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 219</u>	<u>4 770</u>	<u>6 849</u>	<u>6 400</u>	<u>6 282</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 296</u>	<u>4 840</u>	<u>6 951</u>	<u>6 495</u>	<u>6 375</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 812</u>	<u>5 346</u>	<u>7 503</u>	<u>7 038</u>	<u>6 915</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 771</u>	<u>5 308</u>	<u>7 450</u>	<u>6 987</u>	<u>6 866</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 729</u>	<u>5 270</u>	<u>7 396</u>	<u>6 937</u>	<u>6 816</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 729</u>	<u>5 270</u>	<u>7 396</u>	<u>6 937</u>	<u>6 816</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 729</u>	<u>5 270</u>	<u>7 396</u>	<u>6 937</u>	<u>6 816</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 331</u>	<u>4 875</u>	<u>6 986</u>	<u>6 530</u>	<u>6 410</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 253</u>	<u>4 804</u>	<u>6 884</u>	<u>6 435</u>	<u>6 317</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 582</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>7 178</u>	<u>8 240</u>	$\frac{7\,089}{3\,693}$	<u>8 833</u>	<u>9 511</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 091</u>	$\frac{4\,727}{4\,087}$	<u>7 744</u>	<u>8 743</u>	$\frac{7\,566}{4\,087}$	<u>9 435</u>	<u>10 042</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 055</u>	$\frac{4\,694}{4\,057}$	<u>7 688</u>	<u>8 680</u>	$\frac{7\,512}{4\,057}$	<u>9 367</u>	<u>9 970</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 633</u>	<u>8 618</u>	$\frac{7\,458}{4\,028}$	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 633</u>	<u>8 618</u>	$\frac{7\,458}{4\,028}$	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 633</u>	<u>8 618</u>	$\frac{7\,458}{4\,028}$	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 619</u>	$\frac{4\,384}{3\,764}$	<u>7 214</u>	<u>8 313</u>	$\frac{7\,162}{3\,764}$	<u>8 869</u>	<u>9 584</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 551</u>	$\frac{4\,320}{3\,709}$	<u>7 109</u>	<u>8 192</u>	$\frac{7\,057}{3\,709}$	<u>8 740</u>	<u>9 444</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 619</u>	$\frac{4\,384}{3\,764}$	<u>7 214</u>	<u>8 313</u>	$\frac{7\,162}{3\,764}$	<u>8 869</u>	<u>9 584</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 137</u>	$\frac{4\,810}{4\,167}$	<u>7 790</u>	<u>8 825</u>	$\frac{7\,649}{4\,167}$	<u>9 481</u>	<u>10 124</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 100</u>	$\frac{4\,775}{4\,137}$	<u>7 734</u>	<u>8 762</u>	$\frac{7\,594}{4\,137}$	<u>9 413</u>	<u>10 052</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 331</u>	<u>4 875</u>	<u>6 986</u>	<u>6 530</u>	<u>6 410</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 857</u>	<u>5 391</u>	<u>7 548</u>	<u>7 082</u>	<u>6 959</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 815</u>	<u>5 352</u>	<u>7 494</u>	<u>7 031</u>	<u>6 910</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 773</u>	<u>5 314</u>	<u>7 440</u>	<u>6 981</u>	<u>6 860</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 773</u>	<u>5 314</u>	<u>7 440</u>	<u>6 981</u>	<u>6 860</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 773</u>	<u>5 314</u>	<u>7 440</u>	<u>6 981</u>	<u>6 860</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 368</u>	<u>4 912</u>	<u>7 023</u>	<u>6 567</u>	<u>6 447</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 289</u>	<u>4 840</u>	<u>6 920</u>	<u>6 471</u>	<u>6 353</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 368</u>	<u>4 912</u>	<u>7 023</u>	<u>6 567</u>	<u>6 447</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 903</u>	<u>5 437</u>	<u>7 594</u>	<u>7 128</u>	<u>7 006</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 860</u>	<u>5 398</u>	<u>7 540</u>	<u>7 077</u>	<u>6 956</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 679</u>	<u>8 699</u>	$\frac{7\,539}{4\,107}$	<u>9 346</u>	<u>9 979</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 679</u>	<u>8 699</u>	$\frac{7\,539}{4\,107}$	<u>9 346</u>	<u>9 979</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 679</u>	<u>8 699</u>	$\frac{7\,539}{4\,107}$	<u>9 346</u>	<u>9 979</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 657</u>	$\frac{4\,460}{3\,838}$	<u>7 252</u>	<u>8 389</u>	$\frac{7\,238}{3\,838}$	<u>8 907</u>	<u>9 660</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 589</u>	$\frac{4\,395}{3\,782}$	<u>7 147</u>	<u>8 266</u>	$\frac{7\,132}{3\,782}$	<u>8 777</u>	<u>9 519</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 657</u>	$\frac{4\,460}{3\,838}$	<u>7 252</u>	<u>8 389</u>	$\frac{7\,238}{3\,838}$	<u>8 907</u>	<u>9 660</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 161</u>	$\frac{4\,852}{4\,208}$	<u>7 814</u>	<u>8 868</u>	$\frac{7\,691}{4\,208}$	<u>9 505</u>	<u>10 167</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 124</u>	$\frac{4\,818}{4\,178}$	<u>7 758</u>	<u>8 804</u>	$\frac{7\,636}{4\,178}$	<u>9 437</u>	<u>10 094</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 702</u>	<u>8 741</u>	$\frac{7\,581}{4\,148}$	<u>9 369</u>	<u>10 021</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 702</u>	<u>8 741</u>	$\frac{7\,581}{4\,148}$	<u>9 369</u>	<u>10 021</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 702</u>	<u>8 741</u>	$\frac{7\,581}{4\,148}$	<u>9 369</u>	<u>10 021</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 676</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>7 272</u>	<u>8 428</u>	$\frac{7\,277}{3\,876}$	<u>8 927</u>	<u>9 699</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 359</u>	<u>7 485</u>	<u>7 026</u>	<u>6 905</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 359</u>	<u>7 485</u>	<u>7 026</u>	<u>6 905</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 359</u>	<u>7 485</u>	<u>7 026</u>	<u>6 905</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 406</u>	<u>4 950</u>	<u>7 061</u>	<u>6 605</u>	<u>6 485</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 327</u>	<u>4 878</u>	<u>6 957</u>	<u>6 508</u>	<u>6 390</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 406</u>	<u>4 950</u>	<u>7 061</u>	<u>6 605</u>	<u>6 485</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 926</u>	<u>5 461</u>	<u>7 618</u>	<u>7 152</u>	<u>7 029</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 884</u>	<u>5 422</u>	<u>7 563</u>	<u>7 101</u>	<u>6 979</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 842</u>	<u>5 383</u>	<u>7 509</u>	<u>7 050</u>	<u>6 929</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 842</u>	<u>5 383</u>	<u>7 509</u>	<u>7 050</u>	<u>6 929</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 842</u>	<u>5 383</u>	<u>7 509</u>	<u>7 050</u>	<u>6 929</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 425</u>	<u>4 970</u>	<u>7 080</u>	<u>6 624</u>	<u>6 505</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 608</u>	$\frac{4\,433}{3\,819}$	<u>7 166</u>	<u>8 305</u>	$\frac{7\,171}{3\,819}$	<u>8 797</u>	<u>9 558</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 676</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>7 272</u>	<u>8 428</u>	$\frac{7\,277}{3\,876}$	<u>8 927</u>	<u>9 699</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 329</u>	$\frac{4\,997}{4\,250}$	<u>8 155</u>	<u>9 178</u>	$\frac{7\,932}{4\,250}$	<u>9 946</u>	<u>10 553</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 291</u>	$\frac{4\,961}{4\,220}$	<u>8 097</u>	<u>9 112</u>	$\frac{7\,875}{4\,220}$	<u>9 875</u>	<u>10 478</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 253</u>	$\frac{4\,925}{4\,189}$	<u>8 038</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\,819}{4\,189}$	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 253</u>	$\frac{4\,925}{4\,189}$	<u>8 038</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\,819}{4\,189}$	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 253</u>	$\frac{4\,925}{4\,189}$	<u>8 038</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\,819}{4\,189}$	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	$\frac{4\,638}{3\,914}$	<u>7 602</u>	<u>8 729</u>	$\frac{7\,510}{3\,914}$	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 767</u>	$\frac{4\,570}{3\,857}$	<u>7 491</u>	<u>8 602</u>	$\frac{7\,400}{3\,857}$	<u>9 218</u>	<u>9 928</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 837</u>	$\frac{4\,638}{3\,914}$	<u>7 602</u>	<u>8 729</u>	$\frac{7\,510}{3\,914}$	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 616</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	<u>9 442</u>	<u>10 594</u>	$\frac{9\,348}{5\,625}$	<u>11 233</u>	<u>11 969</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 433</u>	$\frac{6\,156}{5\,380}$	<u>9 239</u>	<u>10 307</u>	$\frac{9\,070}{5\,380}$	<u>11 017</u>	<u>11 672</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 346</u>	<u>4 897</u>	<u>6 977</u>	<u>6 528</u>	<u>6 410</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 425</u>	<u>4 970</u>	<u>7 080</u>	<u>6 624</u>	<u>6 505</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 157</u>	<u>5 664</u>	<u>7 947</u>	<u>7 454</u>	<u>7 325</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 113</u>	<u>5 623</u>	<u>7 891</u>	<u>7 401</u>	<u>7 272</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 069</u>	<u>5 583</u>	<u>7 834</u>	<u>7 348</u>	<u>7 220</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 069</u>	<u>5 583</u>	<u>7 834</u>	<u>7 348</u>	<u>7 220</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 069</u>	<u>5 583</u>	<u>7 834</u>	<u>7 348</u>	<u>7 220</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 647</u>	<u>5 164</u>	<u>7 399</u>	<u>6 917</u>	<u>6 790</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 564</u>	<u>5 089</u>	<u>7 291</u>	<u>6 816</u>	<u>6 691</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 647</u>	<u>5 164</u>	<u>7 399</u>	<u>6 917</u>	<u>6 790</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>7 444</u>	<u>6 951</u>	<u>9 235</u>	<u>8 742</u>	<u>8 612</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 255</u>	<u>6 765</u>	<u>9 033</u>	<u>8 543</u>	<u>8 414</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 522</u>	<u>5 940</u> <u>5 175</u>	<u>9 307</u>	<u>10 062</u>	<u>8 834</u> <u>5 175</u>	<u>11 072</u>	<u>11 417</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>5 897</u> <u>5 138</u>	<u>8 484</u>	<u>9 989</u>	<u>8 770</u> <u>5 138</u>	<u>10 236</u>	<u>11 335</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 394</u>	<u>4 997</u> <u>4 250</u>	<u>8 219</u>	<u>9 178</u>	<u>7 932</u> <u>4 250</u>	<u>9 946</u>	<u>10 553</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 355</u>	<u>4 961</u> <u>4 220</u>	<u>8 161</u>	<u>9 112</u>	<u>7 875</u> <u>4 220</u>	<u>9 875</u>	<u>10 478</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 317</u>	<u>4 925</u> <u>4 189</u>	<u>8 102</u>	<u>9 046</u>	<u>7 819</u> <u>4 189</u>	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 317</u>	<u>4 925</u> <u>4 189</u>	<u>8 102</u>	<u>9 046</u>	<u>7 819</u> <u>4 189</u>	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 317</u>	<u>4 925</u> <u>4 189</u>	<u>8 102</u>	<u>9 046</u>	<u>7 819</u> <u>4 189</u>	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 900</u>	<u>4 638</u> <u>3 914</u>	<u>7 665</u>	<u>8 729</u>	<u>7 510</u> <u>3 914</u>	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>4 570</u> <u>3 857</u>	<u>7 491</u>	<u>8 602</u>	<u>7 400</u> <u>3 857</u>	<u>9 218</u>	<u>9 928</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>4 638</u> <u>3 914</u>	<u>7 602</u>	<u>8 729</u>	<u>7 510</u> <u>3 914</u>	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 616</u>	<u>6 413</u> <u>5 625</u>	<u>9 442</u>	<u>10 594</u>	<u>9 348</u> <u>5 625</u>	<u>11 233</u>	<u>11 969</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 569</u>	<u>6 367</u> <u>5 585</u>	<u>9 375</u>	<u>10 518</u>	<u>9 281</u> <u>5 585</u>	<u>11 153</u>	<u>11 883</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>7 338</u>	<u>6 852</u>	<u>9 103</u>	<u>8 617</u>	<u>8 489</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>6 529</u>	<u>6 046</u>	<u>8 281</u>	<u>7 798</u>	<u>7 671</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 221</u>	<u>5 728</u>	<u>8 012</u>	<u>7 519</u>	<u>7 325</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 177</u>	<u>5 687</u>	<u>7 955</u>	<u>7 465</u>	<u>7 272</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 132</u>	<u>5 646</u>	<u>7 897</u>	<u>7 411</u>	<u>7 220</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 132</u>	<u>5 646</u>	<u>7 897</u>	<u>7 411</u>	<u>7 220</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 132</u>	<u>5 646</u>	<u>7 897</u>	<u>7 411</u>	<u>7 220</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 710</u>	<u>5 227</u>	<u>7 462</u>	<u>6 980</u>	<u>6 790</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 564</u>	<u>5 089</u>	<u>7 291</u>	<u>6 816</u>	<u>6 691</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 647</u>	<u>5 164</u>	<u>7 399</u>	<u>6 917</u>	<u>6 790</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>7 444</u>	<u>6 951</u>	<u>9 235</u>	<u>8 742</u>	<u>8 612</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 391</u>	<u>6 901</u>	<u>9 169</u>	<u>8 679</u>	<u>8 550</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 522</u>	<u>5 940</u> 5 175	<u>9 307</u>	<u>10 062</u>	<u>8 834</u> 5 175	<u>11 072</u>	<u>11 417</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>5 897</u> 5 138	<u>8 484</u>	<u>9 989</u>	<u>8 770</u> 5 138	<u>10 236</u>	<u>11 335</u>

211-203.

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

							-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 685</u> 20 368	<u>19 214</u> 16 372	<u>23 069</u> 20 368	<u>23 218</u> 20 368	<u>20 167</u> 16 372	<u>24 460</u> 20 368	<u>24 237</u> 20 368	<u>23 236</u> 20 368

					-	-	-	-	-
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 338</u>	<u>6 852</u>	<u>9 103</u>	<u>8 617</u>	<u>8 489</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 529</u>	<u>6 046</u>	<u>8 281</u>	<u>7 798</u>	<u>7 671</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 809</u> 20 368	<u>23 088</u> 20 368	<u>22 890</u> 20 368	<u>22 808</u> 20 368	

							-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 685</u> 20 368	<u>19 086</u> 16 247	<u>23 069</u> 20 368	<u>23 218</u> 20 368	<u>20 039</u> 16 247	<u>24 460</u> 20 368	<u>24 237</u> 20 368	<u>23 236</u> 20 368
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 319</u> 20 012	<u>18 855</u> 16 021	<u>22 703</u> 20 012	<u>22 851</u> 20 012	<u>19 809</u> 16 021	<u>24 093</u> 20 012	<u>23 871</u> 20 012	<u>22 870</u> 20 012

211-206.

							-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 177</u>	<u>4 604</u> 3 886	<u>7 922</u>	<u>8 665</u>	<u>7 455</u>	<u>9 661</u>	<u>10 001</u>

211-3.**211-302.**

							-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>16 966</u> 16 272						
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>16 966</u> 16 272						

					-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 809</u> 20 368	<u>23 088</u> 20 368	<u>22 890</u> 20 368	<u>22 808</u> 20 368
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 443</u> 20 012	<u>22 722</u> 20 012	<u>22 524</u> 20 012	<u>22 441</u> 20 012

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 981</u>	<u>5 502</u>	<u>7 720</u>	<u>7 241</u>	<u>7 115</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					

							-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>16 966</u> 16 272						
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071	<u>17 867</u> 16 071	<u>17 783</u> 16 071
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071	<u>17 867</u> 16 071	<u>17 783</u> 16 071
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071	<u>17 867</u> 16 071	<u>17 783</u> 16 071
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272						
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272						
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272						

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 204</u> 2 076	<u>1 561</u>	<u>5 045</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>	<u>7 186</u>	<u>6 824</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>17 405</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071	<u>17 349</u> 16 071	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>17 405</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071	<u>17 349</u> 16 071	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>17 405</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071	<u>17 349</u> 16 071	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500					
211-302-0302	10-20	3	1	500					
211-302-0303	20-40	3	1	500					

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 184</u>	<u>3 182</u>	<u>5 045</u>	<u>4 835</u>	<u>4 650</u>

							-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 204</u> <u>2 076</u>	<u>1 561</u>	<u>5 045</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>	<u>7 186</u>	<u>6 824</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 514</u> <u>3 348</u>	<u>5 051</u>	<u>5 701</u>	<u>5 337</u>	<u>7 132</u>	<u>7 470</u>	<u>6 767</u>

211-402.

					’	’	-	-	-	-	-	-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>7 502</u> 5 604	<u>7 110</u> 5 604	<u>7 831</u> 5 604	<u>7 831</u> 5 604	<u>8 441</u> 5 604	<u>10 406</u> 5 604	<u>9 905</u> 5 604	<u>8 218</u> 5 604

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> <u>16 071</u>
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>

211-5.

					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 184</u>	<u>3 182</u>	<u>5 045</u>	<u>4 835</u>	<u>4 650</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 077</u>	<u>3 351</u>	<u>5 467</u>	<u>5 155</u>	<u>5 051</u>

					-	-	-	-
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>7 502</u> 5 604	<u>9 108</u> 5 604	<u>8 923</u> 5 604	<u>8 867</u> 5 604

211-501.

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 848</u>	<u>1 561</u> 871	<u>6 876</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>	<u>8 863</u>	<u>7 514</u>

211-6.**211-601.**

-

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 804</u> 1 977	<u>4 178</u> 1 977	<u>5 331</u>	<u>5 331</u>	<u>6 307</u>	<u>9 451</u>	<u>8 650</u>

211-603.

-

-

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>2 975</u> 2 266	<u>7 913</u>	<u>7 306</u>	<u>6 015</u> 2 266	<u>9 768</u>	<u>8 730</u> <u>5 843</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>2 975</u> 2 266	<u>7 913</u>	<u>7 306</u>	<u>6 015</u> 2 266	<u>9 768</u>	<u>8 730</u> <u>5 843</u>

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 735</u>	<u>4 206</u>	<u>6 653</u>	<u>6 125</u>	<u>6 055</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 951</u>	<u>4 804</u>	<u>7 375</u>	<u>7 078</u>	<u>6 989</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 333</u>	<u>7 698</u>	<u>7 187</u>	<u>7 053</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 333</u>	<u>7 698</u>	<u>7 187</u>	<u>7 053</u>	

							-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>2 975</u> 2 266	<u>7 913</u>	<u>7 306</u>	<u>6 015</u> 2 266	<u>9 768</u>	<u>8 730</u>	<u>5 843</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>2 975</u> 2 266	<u>7 913</u>	<u>7 306</u>	<u>6 015</u> 2 266	<u>9 768</u>	<u>8 730</u>	<u>5 843</u>

211-7.
211-701. ,

211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 419</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 419</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 419</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 419</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 419</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 419</u>	
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009	

				,	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 333</u>	<u>7 698</u>	<u>7 187</u>	<u>7 053</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 333</u>	<u>7 698</u>	<u>7 187</u>	<u>7 053</u>

211-702.

					,
					,
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. , , ,

212-1.**212-101.**

					,	,	,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3									
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>20 389</u> 17 716	<u>21 244</u> 18 557	<u>27 429</u> 17 716	<u>27 605</u> 17 716	<u>30 442</u> 18 557	<u>30 026</u> 17 716	<u>29 762</u> 17 716
212-101-0200	7473-2010	5	3									
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>20 819</u> 18 139	<u>21 810</u> 19 114	<u>27 858</u> 18 139	<u>28 034</u> 18 139	<u>31 007</u> 19 114	<u>30 455</u> 18 139	<u>30 192</u> 18 139
212-101-0300	7473-2010	7,5	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>21 372</u> 18 683	<u>22 392</u> 19 688	<u>28 411</u> 18 683	<u>28 587</u> 18 683	<u>31 590</u> 19 688	<u>31 008</u> 18 683	<u>30 745</u> 18 683
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>21 246</u> 18 872	<u>22 277</u> 19 886	<u>28 466</u> 18 872	<u>28 647</u> 18 872	<u>32 114</u> 19 886	<u>31 534</u> 18 872	<u>31 263</u> 18 872

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 626</u> 17 716	<u>21 657</u> 17 716	<u>27 451</u> 17 716	<u>26 617</u> 17 716	<u>26 246</u> 17 716
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 056</u> 18 139	<u>22 087</u> 18 139	<u>27 880</u> 18 139	<u>27 046</u> 18 139	<u>26 676</u> 18 139
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 609</u> 18 683	<u>22 640</u> 18 683	<u>28 433</u> 18 683	<u>27 599</u> 18 683	<u>27 229</u> 18 683
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 647</u> 18 872	<u>23 124</u> 18 872	<u>28 466</u> 18 872	<u>28 245</u> 18 872	<u>27 854</u> 18 872

							-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 442</u> 19 064	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 662</u> 19 064	<u>28 843</u> 19 064	<u>32 320</u> 20 089	<u>31 730</u> 19 064	<u>31 459</u> 19 064
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>22 694</u> 20 296	<u>28 862</u> 19 261	<u>29 042</u> 19 261	<u>32 530</u> 20 296	<u>31 929</u> 19 261	<u>31 659</u> 19 261
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 274</u> 19 666	<u>29 454</u> 19 666	<u>32 964</u> 20 724	<u>32 341</u> 19 666	<u>32 071</u> 19 666
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>23 352</u> 20 944	<u>29 486</u> 19 876	<u>29 667</u> 19 876	<u>33 188</u> 20 944	<u>32 554</u> 19 876	<u>32 283</u> 19 876
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 442</u> 19 064	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 662</u> 19 064	<u>28 843</u> 19 064	<u>32 320</u> 20 089	<u>31 730</u> 19 064	<u>31 459</u> 19 064
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>22 694</u> 20 296	<u>28 862</u> 19 261	<u>29 042</u> 19 261	<u>32 530</u> 20 296	<u>31 929</u> 19 261	<u>31 659</u> 19 261
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>22 909</u> 20 508	<u>29 066</u> 19 462	<u>29 246</u> 19 462	<u>32 745</u> 20 508	<u>32 133</u> 19 462	<u>31 862</u> 19 462
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>23 352</u> 20 944	<u>29 486</u> 19 876	<u>29 667</u> 19 876	<u>33 188</u> 20 944	<u>32 554</u> 19 876	<u>32 283</u> 19 876
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>23 581</u> 21 169	<u>29 703</u> 20 089	<u>29 884</u> 20 089	<u>33 417</u> 21 169	<u>32 771</u> 20 089	<u>32 500</u> 20 089
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>22 694</u> 20 296	<u>28 862</u> 19 261	<u>29 042</u> 19 261	<u>32 530</u> 20 296	<u>31 929</u> 19 261	<u>31 659</u> 19 261
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>22 909</u> 20 508	<u>29 066</u> 19 462	<u>29 246</u> 19 462	<u>32 745</u> 20 508	<u>32 133</u> 19 462	<u>31 862</u> 19 462
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 274</u> 19 666	<u>29 454</u> 19 666	<u>32 964</u> 20 724	<u>32 341</u> 19 666	<u>32 071</u> 19 666
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>23 581</u> 21 169	<u>29 703</u> 20 089	<u>29 884</u> 20 089	<u>33 417</u> 21 169	<u>32 771</u> 20 089	<u>32 500</u> 20 089

					-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 843</u> 19 064	<u>23 320</u> 19 064	<u>28 662</u> 19 064	<u>28 440</u> 19 064	<u>28 050</u> 19 064
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 042</u> 19 261	<u>23 519</u> 19 261	<u>28 862</u> 19 261	<u>28 640</u> 19 261	<u>28 250</u> 19 261
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 666	<u>23 931</u> 19 666	<u>29 274</u> 19 666	<u>29 052</u> 19 666	<u>28 662</u> 19 666
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 667</u> 19 876	<u>24 144</u> 19 876	<u>29 486</u> 19 876	<u>29 264</u> 19 876	<u>28 874</u> 19 876
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 843</u> 19 064	<u>23 320</u> 19 064	<u>28 662</u> 19 064	<u>28 440</u> 19 064	<u>28 050</u> 19 064
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 042</u> 19 261	<u>23 519</u> 19 261	<u>28 862</u> 19 261	<u>28 640</u> 19 261	<u>28 250</u> 19 261
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 246</u> 19 462	<u>23 723</u> 19 462	<u>29 066</u> 19 462	<u>28 844</u> 19 462	<u>28 454</u> 19 462
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 667</u> 19 876	<u>24 144</u> 19 876	<u>29 486</u> 19 876	<u>29 264</u> 19 876	<u>28 874</u> 19 876
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 884</u> 20 089	<u>24 361</u> 20 089	<u>29 703</u> 20 089	<u>29 482</u> 20 089	<u>29 091</u> 20 089
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 042</u> 19 261	<u>23 519</u> 19 261	<u>28 862</u> 19 261	<u>28 640</u> 19 261	<u>28 250</u> 19 261
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 246</u> 19 462	<u>23 723</u> 19 462	<u>29 066</u> 19 462	<u>28 844</u> 19 462	<u>28 454</u> 19 462
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 666	<u>23 931</u> 19 666	<u>29 274</u> 19 666	<u>29 052</u> 19 666	<u>28 662</u> 19 666
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 884</u> 20 089	<u>24 361</u> 20 089	<u>29 703</u> 20 089	<u>29 482</u> 20 089	<u>29 091</u> 20 089

							-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 705</u> 20 308	<u>23 814</u> 21 399	<u>29 925</u> 20 308	<u>30 106</u> 20 308	<u>33 651</u> 21 399	<u>32 993</u> 20 308	<u>32 722</u> 20 308
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>22 909</u> 20 508	<u>29 066</u> 19 462	<u>29 246</u> 19 462	<u>32 745</u> 20 508	<u>32 133</u> 19 462	<u>31 862</u> 19 462
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 274</u> 19 666	<u>29 454</u> 19 666	<u>32 964</u> 20 724	<u>32 341</u> 19 666	<u>32 071</u> 19 666
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>23 352</u> 20 944	<u>29 486</u> 19 876	<u>29 667</u> 19 876	<u>33 188</u> 20 944	<u>32 554</u> 19 876	<u>32 283</u> 19 876
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 705</u> 20 308	<u>23 814</u> 21 399	<u>29 925</u> 20 308	<u>30 106</u> 20 308	<u>33 651</u> 21 399	<u>32 993</u> 20 308	<u>32 722</u> 20 308
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 932</u> 20 531	<u>24 053</u> 21 635	<u>30 152</u> 20 531	<u>30 332</u> 20 531	<u>33 890</u> 21 635	<u>33 220</u> 20 531	<u>32 949</u> 20 531
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 619</u> 19 911	<u>23 127</u> 20 411	<u>29 659</u> 19 911	<u>29 834</u> 19 911	<u>32 325</u> 20 411	<u>32 255</u> 19 911	<u>31 992</u> 19 911
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 506</u> 20 112	<u>23 019</u> 20 617	<u>29 726</u> 20 112	<u>29 907</u> 20 112	<u>32 856</u> 20 617	<u>32 794</u> 20 112	<u>32 523</u> 20 112
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 715</u> 20 317	<u>23 233</u> 20 827	<u>29 935</u> 20 317	<u>30 115</u> 20 317	<u>33 070</u> 20 827	<u>33 002</u> 20 317	<u>32 732</u> 20 317
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>23 451</u> 21 042	<u>30 148</u> 20 527	<u>30 328</u> 20 527	<u>33 288</u> 21 042	<u>33 215</u> 20 527	<u>32 945</u> 20 527
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>23 901</u> 21 485	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 767</u> 20 959	<u>33 738</u> 21 485	<u>33 654</u> 20 959	<u>33 384</u> 20 959
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>24 134</u> 21 714	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 994</u> 21 182	<u>33 970</u> 21 714	<u>33 881</u> 21 182	<u>33 610</u> 21 182

					-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 106</u> 20 308	<u>24 583</u> 20 308	<u>29 925</u> 20 308	<u>29 703</u> 20 308	<u>29 313</u> 20 308
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 246</u> 19 462	<u>23 723</u> 19 462	<u>29 066</u> 19 462	<u>28 844</u> 19 462	<u>28 454</u> 19 462
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 666	<u>23 931</u> 19 666	<u>29 274</u> 19 666	<u>29 052</u> 19 666	<u>28 662</u> 19 666
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 667</u> 19 876	<u>24 144</u> 19 876	<u>29 486</u> 19 876	<u>29 264</u> 19 876	<u>28 874</u> 19 876
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 106</u> 20 308	<u>24 583</u> 20 308	<u>29 925</u> 20 308	<u>29 703</u> 20 308	<u>29 313</u> 20 308
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 332</u> 20 531	<u>24 810</u> 20 531	<u>30 152</u> 20 531	<u>29 930</u> 20 531	<u>29 540</u> 20 531
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 856</u> 19 911	<u>23 887</u> 19 911	<u>29 681</u> 19 911	<u>28 847</u> 19 911	<u>28 476</u> 19 911
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 907</u> 20 112	<u>24 384</u> 20 112	<u>29 726</u> 20 112	<u>29 504</u> 20 112	<u>29 114</u> 20 112
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 115</u> 20 317	<u>24 592</u> 20 317	<u>29 935</u> 20 317	<u>29 713</u> 20 317	<u>29 323</u> 20 317
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 527	<u>24 805</u> 20 527	<u>30 148</u> 20 527	<u>29 926</u> 20 527	<u>29 536</u> 20 527
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 959	<u>25 244</u> 20 959	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 365</u> 20 959	<u>29 975</u> 20 959
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 182	<u>25 471</u> 21 182	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 591</u> 21 182	<u>30 201</u> 21 182

							-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 715</u> 20 317	<u>23 233</u> 20 827	<u>29 935</u> 20 317	<u>30 115</u> 20 317	<u>33 070</u> 20 827	<u>33 002</u> 20 317	<u>32 732</u> 20 317
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>23 451</u> 21 042	<u>30 148</u> 20 527	<u>30 328</u> 20 527	<u>33 288</u> 21 042	<u>33 215</u> 20 527	<u>32 945</u> 20 527
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>23 674</u> 21 261	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 545</u> 20 740	<u>33 510</u> 21 261	<u>33 432</u> 20 740	<u>33 162</u> 20 740
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>24 134</u> 21 714	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 994</u> 21 182	<u>33 970</u> 21 714	<u>33 881</u> 21 182	<u>33 610</u> 21 182
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 825</u> 21 409	<u>24 371</u> 21 947	<u>31 045</u> 21 409	<u>31 225</u> 21 409	<u>34 207</u> 21 947	<u>34 112</u> 21 409	<u>33 842</u> 21 409
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>23 451</u> 21 042	<u>30 148</u> 20 527	<u>30 328</u> 20 527	<u>33 288</u> 21 042	<u>33 215</u> 20 527	<u>32 945</u> 20 527
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>23 674</u> 21 261	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 545</u> 20 740	<u>33 510</u> 21 261	<u>33 432</u> 20 740	<u>33 162</u> 20 740
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>23 901</u> 21 485	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 767</u> 20 959	<u>33 738</u> 21 485	<u>33 654</u> 20 959	<u>33 384</u> 20 959
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 825</u> 21 409	<u>24 371</u> 21 947	<u>31 045</u> 21 409	<u>31 225</u> 21 409	<u>34 207</u> 21 947	<u>34 112</u> 21 409	<u>33 842</u> 21 409
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 642	<u>24 613</u> 22 186	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 462</u> 21 642	<u>34 450</u> 22 186	<u>34 349</u> 21 642	<u>34 078</u> 21 642
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>23 674</u> 21 261	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 545</u> 20 740	<u>33 510</u> 21 261	<u>33 432</u> 20 740	<u>33 162</u> 20 740
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>23 901</u> 21 485	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 767</u> 20 959	<u>33 738</u> 21 485	<u>33 654</u> 20 959	<u>33 384</u> 20 959
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>24 134</u> 21 714	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 994</u> 21 182	<u>33 970</u> 21 714	<u>33 881</u> 21 182	<u>33 610</u> 21 182

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 115</u> 20 317	<u>24 592</u> 20 317	<u>29 935</u> 20 317	<u>29 713</u> 20 317	<u>29 323</u> 20 317
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 527	<u>24 805</u> 20 527	<u>30 148</u> 20 527	<u>29 926</u> 20 527	<u>29 536</u> 20 527
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 545</u> 20 740	<u>25 022</u> 20 740	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 143</u> 20 740	<u>29 753</u> 20 740
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 182	<u>25 471</u> 21 182	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 591</u> 21 182	<u>30 201</u> 21 182
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 225</u> 21 409	<u>25 702</u> 21 409	<u>31 045</u> 21 409	<u>30 823</u> 21 409	<u>30 433</u> 21 409
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 527	<u>24 805</u> 20 527	<u>30 148</u> 20 527	<u>29 926</u> 20 527	<u>29 536</u> 20 527
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 545</u> 20 740	<u>25 022</u> 20 740	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 143</u> 20 740	<u>29 753</u> 20 740
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 959	<u>25 244</u> 20 959	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 365</u> 20 959	<u>29 975</u> 20 959
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 225</u> 21 409	<u>25 702</u> 21 409	<u>31 045</u> 21 409	<u>30 823</u> 21 409	<u>30 433</u> 21 409
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 642	<u>25 939</u> 21 642	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 059</u> 21 642	<u>30 669</u> 21 642
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 545</u> 20 740	<u>25 022</u> 20 740	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 143</u> 20 740	<u>29 753</u> 20 740
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 959	<u>25 244</u> 20 959	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 365</u> 20 959	<u>29 975</u> 20 959
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 182	<u>25 471</u> 21 182	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 591</u> 21 182	<u>30 201</u> 21 182

							-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 642	<u>24 613</u> 22 186	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 462</u> 21 642	<u>34 450</u> 22 186	<u>34 349</u> 21 642	<u>34 078</u> 21 642
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>24 861</u> 22 429	<u>31 523</u> 21 880	<u>31 703</u> 21 880	<u>34 697</u> 22 429	<u>34 590</u> 21 880	<u>34 320</u> 21 880
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 619</u> 19 911	<u>23 127</u> 20 411	<u>29 659</u> 19 911	<u>29 834</u> 19 911	<u>32 325</u> 20 411	<u>32 255</u> 19 911	<u>31 992</u> 19 911
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 506</u> 20 112	<u>23 019</u> 20 617	<u>29 726</u> 20 112	<u>29 907</u> 20 112	<u>32 856</u> 20 617	<u>32 794</u> 20 112	<u>32 523</u> 20 112
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 715</u> 20 317	<u>23 233</u> 20 827	<u>29 935</u> 20 317	<u>30 115</u> 20 317	<u>33 070</u> 20 827	<u>33 002</u> 20 317	<u>32 732</u> 20 317
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>23 451</u> 21 042	<u>30 148</u> 20 527	<u>30 328</u> 20 527	<u>33 288</u> 21 042	<u>33 215</u> 20 527	<u>32 945</u> 20 527
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>23 901</u> 21 485	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 767</u> 20 959	<u>33 738</u> 21 485	<u>33 654</u> 20 959	<u>33 384</u> 20 959
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>24 134</u> 21 714	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 994</u> 21 182	<u>33 970</u> 21 714	<u>33 881</u> 21 182	<u>33 610</u> 21 182
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 715</u> 20 317	<u>23 233</u> 20 827	<u>29 935</u> 20 317	<u>30 115</u> 20 317	<u>33 070</u> 20 827	<u>33 002</u> 20 317	<u>32 732</u> 20 317
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>23 451</u> 21 042	<u>30 148</u> 20 527	<u>30 328</u> 20 527	<u>33 288</u> 21 042	<u>33 215</u> 20 527	<u>32 945</u> 20 527
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>23 674</u> 21 261	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 545</u> 20 740	<u>33 510</u> 21 261	<u>33 432</u> 20 740	<u>33 162</u> 20 740
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>24 134</u> 21 714	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 994</u> 21 182	<u>33 970</u> 21 714	<u>33 881</u> 21 182	<u>33 610</u> 21 182

					-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 642	<u>25 939</u> 21 642	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 059</u> 21 642	<u>30 669</u> 21 642
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 703</u> 21 880	<u>26 180</u> 21 880	<u>31 523</u> 21 880	<u>31 301</u> 21 880	<u>30 911</u> 21 880
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 856</u> 19 911	<u>23 887</u> 19 911	<u>29 681</u> 19 911	<u>28 847</u> 19 911	<u>28 476</u> 19 911
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 907</u> 20 112	<u>24 384</u> 20 112	<u>29 726</u> 20 112	<u>29 504</u> 20 112	<u>29 114</u> 20 112
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 115</u> 20 317	<u>24 592</u> 20 317	<u>29 935</u> 20 317	<u>29 713</u> 20 317	<u>29 323</u> 20 317
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 527	<u>24 805</u> 20 527	<u>30 148</u> 20 527	<u>29 926</u> 20 527	<u>29 536</u> 20 527
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 959	<u>25 244</u> 20 959	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 365</u> 20 959	<u>29 975</u> 20 959
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 182	<u>25 471</u> 21 182	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 591</u> 21 182	<u>30 201</u> 21 182
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 115</u> 20 317	<u>24 592</u> 20 317	<u>29 935</u> 20 317	<u>29 713</u> 20 317	<u>29 323</u> 20 317
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 527	<u>24 805</u> 20 527	<u>30 148</u> 20 527	<u>29 926</u> 20 527	<u>29 536</u> 20 527
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 545</u> 20 740	<u>25 022</u> 20 740	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 143</u> 20 740	<u>29 753</u> 20 740
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 182	<u>25 471</u> 21 182	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 591</u> 21 182	<u>30 201</u> 21 182

							-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 825</u> 21 409	<u>24 371</u> 21 947	<u>31 045</u> 21 409	<u>31 225</u> 21 409	<u>34 207</u> 21 947	<u>34 112</u> 21 409	<u>33 842</u> 21 409
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>23 451</u> 21 042	<u>30 148</u> 20 527	<u>30 328</u> 20 527	<u>33 288</u> 21 042	<u>33 215</u> 20 527	<u>32 945</u> 20 527
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>23 674</u> 21 261	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 545</u> 20 740	<u>33 510</u> 21 261	<u>33 432</u> 20 740	<u>33 162</u> 20 740
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>23 901</u> 21 485	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 767</u> 20 959	<u>33 738</u> 21 485	<u>33 654</u> 20 959	<u>33 384</u> 20 959
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 825</u> 21 409	<u>24 371</u> 21 947	<u>31 045</u> 21 409	<u>31 225</u> 21 409	<u>34 207</u> 21 947	<u>34 112</u> 21 409	<u>33 842</u> 21 409
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 642	<u>24 613</u> 22 186	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 462</u> 21 642	<u>34 450</u> 22 186	<u>34 349</u> 21 642	<u>34 078</u> 21 642
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>23 674</u> 21 261	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 545</u> 20 740	<u>33 510</u> 21 261	<u>33 432</u> 20 740	<u>33 162</u> 20 740
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>23 901</u> 21 485	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 767</u> 20 959	<u>33 738</u> 21 485	<u>33 654</u> 20 959	<u>33 384</u> 20 959
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>24 134</u> 21 714	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 994</u> 21 182	<u>33 970</u> 21 714	<u>33 881</u> 21 182	<u>33 610</u> 21 182
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 642	<u>24 613</u> 22 186	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 462</u> 21 642	<u>34 450</u> 22 186	<u>34 349</u> 21 642	<u>34 078</u> 21 642
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>24 861</u> 22 429	<u>31 523</u> 21 880	<u>31 703</u> 21 880	<u>34 697</u> 22 429	<u>34 590</u> 21 880	<u>34 320</u> 21 880
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 685</u> 20 960	<u>23 698</u> 20 973	<u>30 724</u> 20 960	<u>30 900</u> 20 960	<u>32 896</u> 20 973	<u>33 321</u> 20 960	<u>33 058</u> 20 960

					-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 225</u> 21 409	<u>25 702</u> 21 409	<u>31 045</u> 21 409	<u>30 823</u> 21 409	<u>30 433</u> 21 409
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 527	<u>24 805</u> 20 527	<u>30 148</u> 20 527	<u>29 926</u> 20 527	<u>29 536</u> 20 527
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 545</u> 20 740	<u>25 022</u> 20 740	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 143</u> 20 740	<u>29 753</u> 20 740
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 959	<u>25 244</u> 20 959	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 365</u> 20 959	<u>29 975</u> 20 959
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 225</u> 21 409	<u>25 702</u> 21 409	<u>31 045</u> 21 409	<u>30 823</u> 21 409	<u>30 433</u> 21 409
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 642	<u>25 939</u> 21 642	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 059</u> 21 642	<u>30 669</u> 21 642
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 545</u> 20 740	<u>25 022</u> 20 740	<u>30 365</u> 20 740	<u>30 143</u> 20 740	<u>29 753</u> 20 740
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 959	<u>25 244</u> 20 959	<u>30 587</u> 20 959	<u>30 365</u> 20 959	<u>29 975</u> 20 959
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 182	<u>25 471</u> 21 182	<u>30 813</u> 21 182	<u>30 591</u> 21 182	<u>30 201</u> 21 182
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 642	<u>25 939</u> 21 642	<u>31 281</u> 21 642	<u>31 059</u> 21 642	<u>30 669</u> 21 642
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 703</u> 21 880	<u>26 180</u> 21 880	<u>31 523</u> 21 880	<u>31 301</u> 21 880	<u>30 911</u> 21 880
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 922</u> 20 960	<u>24 953</u> 20 960	<u>30 746</u> 20 960	<u>29 912</u> 20 960	<u>29 542</u> 20 960

							-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 583</u> 21 172	<u>23 597</u> 21 185	<u>30 803</u> 21 172	<u>30 983</u> 21 172	<u>33 433</u> 21 185	<u>33 871</u> 21 172	<u>33 600</u> 21 172
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 802</u> 21 388	<u>23 816</u> 21 401	<u>31 023</u> 21 388	<u>31 203</u> 21 388	<u>33 653</u> 21 401	<u>34 090</u> 21 388	<u>33 819</u> 21 388
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>24 040</u> 21 622	<u>31 247</u> 21 608	<u>31 427</u> 21 608	<u>33 877</u> 21 622	<u>34 314</u> 21 608	<u>34 043</u> 21 608
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 489</u> 22 063	<u>24 503</u> 22 077	<u>31 709</u> 22 063	<u>31 889</u> 22 063	<u>34 339</u> 22 077	<u>34 776</u> 22 063	<u>34 506</u> 22 063
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 298	<u>24 742</u> 22 312	<u>31 947</u> 22 298	<u>32 128</u> 22 298	<u>34 578</u> 22 312	<u>35 015</u> 22 298	<u>34 744</u> 22 298
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 802</u> 21 388	<u>23 816</u> 21 401	<u>31 023</u> 21 388	<u>31 203</u> 21 388	<u>33 653</u> 21 401	<u>34 090</u> 21 388	<u>33 819</u> 21 388
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>24 040</u> 21 622	<u>31 247</u> 21 608	<u>31 427</u> 21 608	<u>33 877</u> 21 622	<u>34 314</u> 21 608	<u>34 043</u> 21 608
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>24 269</u> 21 847	<u>31 475</u> 21 833	<u>31 656</u> 21 833	<u>34 106</u> 21 847	<u>34 543</u> 21 833	<u>34 272</u> 21 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 298	<u>24 742</u> 22 312	<u>31 947</u> 22 298	<u>32 128</u> 22 298	<u>34 578</u> 22 312	<u>35 015</u> 22 298	<u>34 744</u> 22 298
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 971</u> 22 537	<u>24 985</u> 22 552	<u>32 191</u> 22 537	<u>32 371</u> 22 537	<u>34 822</u> 22 552	<u>35 258</u> 22 537	<u>34 988</u> 22 537
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>24 040</u> 21 622	<u>31 247</u> 21 608	<u>31 427</u> 21 608	<u>33 877</u> 21 622	<u>34 314</u> 21 608	<u>34 043</u> 21 608
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>24 269</u> 21 847	<u>31 475</u> 21 833	<u>31 656</u> 21 833	<u>34 106</u> 21 847	<u>34 543</u> 21 833	<u>34 272</u> 21 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 489</u> 22 063	<u>24 503</u> 22 077	<u>31 709</u> 22 063	<u>31 889</u> 22 063	<u>34 339</u> 22 077	<u>34 776</u> 22 063	<u>34 506</u> 22 063

					-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 983</u> 21 172	<u>25 460</u> 21 172	<u>30 803</u> 21 172	<u>30 581</u> 21 172	<u>30 191</u> 21 172
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 203</u> 21 388	<u>25 680</u> 21 388	<u>31 023</u> 21 388	<u>30 801</u> 21 388	<u>30 410</u> 21 388
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 608	<u>25 904</u> 21 608	<u>31 247</u> 21 608	<u>31 025</u> 21 608	<u>30 634</u> 21 608
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 889</u> 22 063	<u>26 366</u> 22 063	<u>31 709</u> 22 063	<u>31 487</u> 22 063	<u>31 097</u> 22 063
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 128</u> 22 298	<u>26 605</u> 22 298	<u>31 947</u> 22 298	<u>31 725</u> 22 298	<u>31 335</u> 22 298
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 203</u> 21 388	<u>25 680</u> 21 388	<u>31 023</u> 21 388	<u>30 801</u> 21 388	<u>30 410</u> 21 388
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 608	<u>25 904</u> 21 608	<u>31 247</u> 21 608	<u>31 025</u> 21 608	<u>30 634</u> 21 608
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 656</u> 21 833	<u>26 133</u> 21 833	<u>31 475</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 128</u> 22 298	<u>26 605</u> 22 298	<u>31 947</u> 22 298	<u>31 725</u> 22 298	<u>31 335</u> 22 298
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 371</u> 22 537	<u>26 848</u> 22 537	<u>32 191</u> 22 537	<u>31 969</u> 22 537	<u>31 579</u> 22 537
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 608	<u>25 904</u> 21 608	<u>31 247</u> 21 608	<u>31 025</u> 21 608	<u>30 634</u> 21 608
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 656</u> 21 833	<u>26 133</u> 21 833	<u>31 475</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 889</u> 22 063	<u>26 366</u> 22 063	<u>31 709</u> 22 063	<u>31 487</u> 22 063	<u>31 097</u> 22 063

							-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 971</u> 22 537	<u>24 985</u> 22 552	<u>32 191</u> 22 537	<u>32 371</u> 22 537	<u>34 822</u> 22 552	<u>35 258</u> 22 537	<u>34 988</u> 22 537
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 782	<u>25 234</u> 22 797	<u>32 440</u> 22 782	<u>32 620</u> 22 782	<u>35 071</u> 22 797	<u>35 507</u> 22 782	<u>35 237</u> 22 782
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>24 269</u> 21 847	<u>31 475</u> 21 833	<u>31 656</u> 21 833	<u>34 106</u> 21 847	<u>34 543</u> 21 833	<u>34 272</u> 21 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 489</u> 22 063	<u>24 503</u> 22 077	<u>31 709</u> 22 063	<u>31 889</u> 22 063	<u>34 339</u> 22 077	<u>34 776</u> 22 063	<u>34 506</u> 22 063
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 298	<u>24 742</u> 22 312	<u>31 947</u> 22 298	<u>32 128</u> 22 298	<u>34 578</u> 22 312	<u>35 015</u> 22 298	<u>34 744</u> 22 298
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 782	<u>25 234</u> 22 797	<u>32 440</u> 22 782	<u>32 620</u> 22 782	<u>35 071</u> 22 797	<u>35 507</u> 22 782	<u>35 237</u> 22 782
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 474</u> 23 033	<u>25 489</u> 23 047	<u>32 694</u> 23 033	<u>32 874</u> 23 033	<u>35 325</u> 23 047	<u>35 762</u> 23 033	<u>35 491</u> 23 033
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 782	<u>25 234</u> 22 797	<u>32 440</u> 22 782	<u>32 620</u> 22 782	<u>35 071</u> 22 797	<u>35 507</u> 22 782	<u>35 237</u> 22 782
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 474</u> 23 033	<u>25 489</u> 23 047	<u>32 694</u> 23 033	<u>32 874</u> 23 033	<u>35 325</u> 23 047	<u>35 762</u> 23 033	<u>35 491</u> 23 033
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 734</u> 23 289	<u>25 749</u> 23 304	<u>32 954</u> 23 289	<u>33 134</u> 23 289	<u>35 586</u> 23 304	<u>36 022</u> 23 289	<u>35 751</u> 23 289
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 000</u> 23 550	<u>26 015</u> 23 565	<u>33 220</u> 23 550	<u>33 400</u> 23 550	<u>35 852</u> 23 565	<u>36 287</u> 23 550	<u>36 017</u> 23 550
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>26 565</u> 24 107	<u>33 770</u> 24 092	<u>33 950</u> 24 092	<u>36 402</u> 24 107	<u>36 837</u> 24 092	<u>36 567</u> 24 092
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 371</u> 22 537	<u>26 848</u> 22 537	<u>32 191</u> 22 537	<u>31 969</u> 22 537	<u>31 579</u> 22 537
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 620</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 440</u> 22 782	<u>32 218</u> 22 782	<u>31 828</u> 22 782
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 656</u> 21 833	<u>26 133</u> 21 833	<u>31 475</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 889</u> 22 063	<u>26 366</u> 22 063	<u>31 709</u> 22 063	<u>31 487</u> 22 063	<u>31 097</u> 22 063
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 128</u> 22 298	<u>26 605</u> 22 298	<u>31 947</u> 22 298	<u>31 725</u> 22 298	<u>31 335</u> 22 298
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 620</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 440</u> 22 782	<u>32 218</u> 22 782	<u>31 828</u> 22 782
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 874</u> 23 033	<u>27 352</u> 23 033	<u>32 694</u> 23 033	<u>32 472</u> 23 033	<u>32 082</u> 23 033
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 620</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 440</u> 22 782	<u>32 218</u> 22 782	<u>31 828</u> 22 782
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 874</u> 23 033	<u>27 352</u> 23 033	<u>32 694</u> 23 033	<u>32 472</u> 23 033	<u>32 082</u> 23 033
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 289	<u>27 612</u> 23 289	<u>32 954</u> 23 289	<u>32 732</u> 23 289	<u>32 342</u> 23 289
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 400</u> 23 550	<u>27 877</u> 23 550	<u>33 220</u> 23 550	<u>32 998</u> 23 550	<u>32 608</u> 23 550
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 950</u> 24 092	<u>28 427</u> 24 092	<u>33 770</u> 24 092	<u>33 548</u> 24 092	<u>33 158</u> 24 092
212-101-0700	7473-2010	3							

							-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 023</u> 22 277	<u>25 250</u> 22 500	<u>32 063</u> 22 277	<u>32 238</u> 22 277	<u>34 447</u> 22 500	<u>34 659</u> 22 277	<u>34 396</u> 22 277
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 934</u> 22 502	<u>25 164</u> 22 727	<u>32 155</u> 22 502	<u>32 335</u> 22 502	<u>35 000</u> 22 727	<u>35 222</u> 22 502	<u>34 951</u> 22 502
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 168</u> 22 731	<u>25 399</u> 22 959	<u>32 388</u> 22 731	<u>32 568</u> 22 731	<u>35 236</u> 22 959	<u>35 455</u> 22 731	<u>35 185</u> 22 731
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 649</u> 23 205	<u>25 885</u> 23 438	<u>32 869</u> 23 205	<u>33 049</u> 23 205	<u>35 722</u> 23 438	<u>35 937</u> 23 205	<u>35 666</u> 23 205
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>26 136</u> 23 684	<u>33 117</u> 23 449	<u>33 298</u> 23 449	<u>35 972</u> 23 684	<u>36 185</u> 23 449	<u>35 914</u> 23 449
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 934</u> 22 502	<u>25 164</u> 22 727	<u>32 155</u> 22 502	<u>32 335</u> 22 502	<u>35 000</u> 22 727	<u>35 222</u> 22 502	<u>34 951</u> 22 502
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 168</u> 22 731	<u>25 399</u> 22 959	<u>32 388</u> 22 731	<u>32 568</u> 22 731	<u>35 236</u> 22 959	<u>35 455</u> 22 731	<u>35 185</u> 22 731
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 406</u> 22 966	<u>25 640</u> 23 196	<u>32 626</u> 22 966	<u>32 806</u> 22 966	<u>35 476</u> 23 196	<u>35 693</u> 22 966	<u>35 423</u> 22 966
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>26 136</u> 23 684	<u>33 117</u> 23 449	<u>33 298</u> 23 449	<u>35 972</u> 23 684	<u>36 185</u> 23 449	<u>35 914</u> 23 449
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 151</u> 23 699	<u>26 392</u> 23 936	<u>33 371</u> 23 699	<u>33 551</u> 23 699	<u>36 228</u> 23 936	<u>36 438</u> 23 699	<u>36 167</u> 23 699
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 168</u> 22 731	<u>25 399</u> 22 959	<u>32 388</u> 22 731	<u>32 568</u> 22 731	<u>35 236</u> 22 959	<u>35 455</u> 22 731	<u>35 185</u> 22 731
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 406</u> 22 966	<u>25 640</u> 23 196	<u>32 626</u> 22 966	<u>32 806</u> 22 966	<u>35 476</u> 23 196	<u>35 693</u> 22 966	<u>35 423</u> 22 966
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 649</u> 23 205	<u>25 885</u> 23 438	<u>32 869</u> 23 205	<u>33 049</u> 23 205	<u>35 722</u> 23 438	<u>35 937</u> 23 205	<u>35 666</u> 23 205

					-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 260</u> 22 277	<u>26 291</u> 22 277	<u>32 084</u> 22 277	<u>31 251</u> 22 277	<u>30 880</u> 22 277
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 335</u> 22 502	<u>26 812</u> 22 502	<u>32 155</u> 22 502	<u>31 933</u> 22 502	<u>31 543</u> 22 502
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 568</u> 22 731	<u>27 045</u> 22 731	<u>32 388</u> 22 731	<u>32 166</u> 22 731	<u>31 776</u> 22 731
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 049</u> 23 205	<u>27 526</u> 23 205	<u>32 869</u> 23 205	<u>32 647</u> 23 205	<u>32 257</u> 23 205
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 298</u> 23 449	<u>27 775</u> 23 449	<u>33 117</u> 23 449	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 335</u> 22 502	<u>26 812</u> 22 502	<u>32 155</u> 22 502	<u>31 933</u> 22 502	<u>31 543</u> 22 502
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 568</u> 22 731	<u>27 045</u> 22 731	<u>32 388</u> 22 731	<u>32 166</u> 22 731	<u>31 776</u> 22 731
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 806</u> 22 966	<u>27 283</u> 22 966	<u>32 626</u> 22 966	<u>32 404</u> 22 966	<u>32 014</u> 22 966
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 298</u> 23 449	<u>27 775</u> 23 449	<u>33 117</u> 23 449	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 551</u> 23 699	<u>28 028</u> 23 699	<u>33 371</u> 23 699	<u>33 149</u> 23 699	<u>32 759</u> 23 699
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 568</u> 22 731	<u>27 045</u> 22 731	<u>32 388</u> 22 731	<u>32 166</u> 22 731	<u>31 776</u> 22 731
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 806</u> 22 966	<u>27 283</u> 22 966	<u>32 626</u> 22 966	<u>32 404</u> 22 966	<u>32 014</u> 22 966
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 049</u> 23 205	<u>27 526</u> 23 205	<u>32 869</u> 23 205	<u>32 647</u> 23 205	<u>32 257</u> 23 205

							-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 151</u> 23 699	<u>26 392</u> 23 936	<u>33 371</u> 23 699	<u>33 551</u> 23 699	<u>36 228</u> 23 936	<u>36 438</u> 23 699	<u>36 167</u> 23 699
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 409</u> 23 954	<u>26 653</u> 24 194	<u>33 630</u> 23 954	<u>33 810</u> 23 954	<u>36 490</u> 24 194	<u>36 697</u> 23 954	<u>36 426</u> 23 954
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 151</u> 23 699	<u>26 392</u> 23 936	<u>33 371</u> 23 699	<u>33 551</u> 23 699	<u>36 228</u> 23 936	<u>36 438</u> 23 699	<u>36 167</u> 23 699
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 409</u> 23 954	<u>26 653</u> 24 194	<u>33 630</u> 23 954	<u>33 810</u> 23 954	<u>36 490</u> 24 194	<u>36 697</u> 23 954	<u>36 426</u> 23 954
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 674</u> 24 214	<u>26 920</u> 24 457	<u>33 894</u> 24 214	<u>34 075</u> 24 214	<u>36 757</u> 24 457	<u>36 962</u> 24 214	<u>36 691</u> 24 214
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 944</u> 24 480	<u>27 194</u> 24 725	<u>34 164</u> 24 480	<u>34 345</u> 24 480	<u>37 030</u> 24 725	<u>37 232</u> 24 480	<u>36 961</u> 24 480
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 503</u> 25 030	<u>27 758</u> 25 281	<u>34 723</u> 25 030	<u>34 904</u> 25 030	<u>37 595</u> 25 281	<u>37 791</u> 25 030	<u>37 520</u> 25 030
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 565</u> 23 795	<u>26 882</u> 24 107	<u>33 605</u> 23 795	<u>33 780</u> 23 795	<u>36 080</u> 24 107	<u>36 202</u> 23 795	<u>35 938</u> 23 795
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 492</u> 24 035	<u>26 813</u> 24 351	<u>33 712</u> 24 035	<u>33 893</u> 24 035	<u>36 649</u> 24 351	<u>36 780</u> 24 035	<u>36 509</u> 24 035
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 741</u> 24 280	<u>27 065</u> 24 599	<u>33 961</u> 24 280	<u>34 142</u> 24 280	<u>36 902</u> 24 599	<u>37 029</u> 24 280	<u>36 758</u> 24 280
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 255</u> 24 786	<u>27 586</u> 25 112	<u>34 475</u> 24 786	<u>34 656</u> 24 786	<u>37 423</u> 25 112	<u>37 543</u> 24 786	<u>37 272</u> 24 786
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 520</u> 25 047	<u>27 855</u> 25 376	<u>34 740</u> 25 047	<u>34 921</u> 25 047	<u>37 691</u> 25 376	<u>37 808</u> 25 047	<u>37 537</u> 25 047

					-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 551</u> 23 699	<u>28 028</u> 23 699	<u>33 371</u> 23 699	<u>33 149</u> 23 699	<u>32 759</u> 23 699
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 810</u> 23 954	<u>28 287</u> 23 954	<u>33 630</u> 23 954	<u>33 408</u> 23 954	<u>33 018</u> 23 954
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 551</u> 23 699	<u>28 028</u> 23 699	<u>33 371</u> 23 699	<u>33 149</u> 23 699	<u>32 759</u> 23 699
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 810</u> 23 954	<u>28 287</u> 23 954	<u>33 630</u> 23 954	<u>33 408</u> 23 954	<u>33 018</u> 23 954
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 075</u> 24 214	<u>28 552</u> 24 214	<u>33 894</u> 24 214	<u>33 672</u> 24 214	<u>33 282</u> 24 214
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 345</u> 24 480	<u>28 822</u> 24 480	<u>34 164</u> 24 480	<u>33 943</u> 24 480	<u>33 552</u> 24 480
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 904</u> 25 030	<u>29 381</u> 25 030	<u>34 723</u> 25 030	<u>34 501</u> 25 030	<u>34 111</u> 25 030
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 802</u> 23 795	<u>27 833</u> 23 795	<u>33 627</u> 23 795	<u>32 793</u> 23 795	<u>32 422</u> 23 795
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 893</u> 24 035	<u>28 370</u> 24 035	<u>33 712</u> 24 035	<u>33 490</u> 24 035	<u>33 100</u> 24 035
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 142</u> 24 280	<u>28 619</u> 24 280	<u>33 961</u> 24 280	<u>33 740</u> 24 280	<u>33 349</u> 24 280
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 656</u> 24 786	<u>29 133</u> 24 786	<u>34 475</u> 24 786	<u>34 254</u> 24 786	<u>33 863</u> 24 786
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 921</u> 25 047	<u>29 398</u> 25 047	<u>34 740</u> 25 047	<u>34 519</u> 25 047	<u>34 128</u> 25 047

							-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 492</u> 24 035	<u>26 813</u> 24 351	<u>33 712</u> 24 035	<u>33 893</u> 24 035	<u>36 649</u> 24 351	<u>36 780</u> 24 035	<u>36 509</u> 24 035
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 741</u> 24 280	<u>27 065</u> 24 599	<u>33 961</u> 24 280	<u>34 142</u> 24 280	<u>36 902</u> 24 599	<u>37 029</u> 24 280	<u>36 758</u> 24 280
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 531	<u>27 323</u> 24 853	<u>34 216</u> 24 531	<u>34 396</u> 24 531	<u>37 160</u> 24 853	<u>37 283</u> 24 531	<u>37 013</u> 24 531
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 520</u> 25 047	<u>27 855</u> 25 376	<u>34 740</u> 25 047	<u>34 921</u> 25 047	<u>37 691</u> 25 376	<u>37 808</u> 25 047	<u>37 537</u> 25 047
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 791</u> 25 313	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 011</u> 25 313	<u>35 192</u> 25 313	<u>37 965</u> 25 646	<u>38 079</u> 25 313	<u>37 808</u> 25 313
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 741</u> 24 280	<u>27 065</u> 24 599	<u>33 961</u> 24 280	<u>34 142</u> 24 280	<u>36 902</u> 24 599	<u>37 029</u> 24 280	<u>36 758</u> 24 280
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 531	<u>27 323</u> 24 853	<u>34 216</u> 24 531	<u>34 396</u> 24 531	<u>37 160</u> 24 853	<u>37 283</u> 24 531	<u>37 013</u> 24 531
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 255</u> 24 786	<u>27 586</u> 25 112	<u>34 475</u> 24 786	<u>34 656</u> 24 786	<u>37 423</u> 25 112	<u>37 543</u> 24 786	<u>37 272</u> 24 786
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 791</u> 25 313	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 011</u> 25 313	<u>35 192</u> 25 313	<u>37 965</u> 25 646	<u>38 079</u> 25 313	<u>37 808</u> 25 313
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>28 409</u> 25 922	<u>35 288</u> 25 586	<u>35 468</u> 25 586	<u>38 246</u> 25 922	<u>38 355</u> 25 586	<u>38 085</u> 25 586
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 791</u> 25 313	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 011</u> 25 313	<u>35 192</u> 25 313	<u>37 965</u> 25 646	<u>38 079</u> 25 313	<u>37 808</u> 25 313
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>28 409</u> 25 922	<u>35 288</u> 25 586	<u>35 468</u> 25 586	<u>38 246</u> 25 922	<u>38 355</u> 25 586	<u>38 085</u> 25 586
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 350</u> 25 864	<u>28 695</u> 26 203	<u>35 570</u> 25 864	<u>35 751</u> 25 864	<u>38 532</u> 26 203	<u>38 638</u> 25 864	<u>38 367</u> 25 864

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 893</u> 24 035	<u>28 370</u> 24 035	<u>33 712</u> 24 035	<u>33 490</u> 24 035	<u>33 100</u> 24 035
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 142</u> 24 280	<u>28 619</u> 24 280	<u>33 961</u> 24 280	<u>33 740</u> 24 280	<u>33 349</u> 24 280
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 396</u> 24 531	<u>28 873</u> 24 531	<u>34 216</u> 24 531	<u>33 994</u> 24 531	<u>33 604</u> 24 531
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 921</u> 25 047	<u>29 398</u> 25 047	<u>34 740</u> 25 047	<u>34 519</u> 25 047	<u>34 128</u> 25 047
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 192</u> 25 313	<u>29 669</u> 25 313	<u>35 011</u> 25 313	<u>34 789</u> 25 313	<u>34 399</u> 25 313
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 142</u> 24 280	<u>28 619</u> 24 280	<u>33 961</u> 24 280	<u>33 740</u> 24 280	<u>33 349</u> 24 280
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 396</u> 24 531	<u>28 873</u> 24 531	<u>34 216</u> 24 531	<u>33 994</u> 24 531	<u>33 604</u> 24 531
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 656</u> 24 786	<u>29 133</u> 24 786	<u>34 475</u> 24 786	<u>34 254</u> 24 786	<u>33 863</u> 24 786
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 192</u> 25 313	<u>29 669</u> 25 313	<u>35 011</u> 25 313	<u>34 789</u> 25 313	<u>34 399</u> 25 313
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 586	<u>29 945</u> 25 586	<u>35 288</u> 25 586	<u>35 066</u> 25 586	<u>34 676</u> 25 586
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 192</u> 25 313	<u>29 669</u> 25 313	<u>35 011</u> 25 313	<u>34 789</u> 25 313	<u>34 399</u> 25 313
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 586	<u>29 945</u> 25 586	<u>35 288</u> 25 586	<u>35 066</u> 25 586	<u>34 676</u> 25 586
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 751</u> 25 864	<u>30 228</u> 25 864	<u>35 570</u> 25 864	<u>35 348</u> 25 864	<u>34 958</u> 25 864

							-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 639</u> 26 148	<u>28 988</u> 26 491	<u>35 859</u> 26 148	<u>36 040</u> 26 148	<u>38 824</u> 26 491	<u>38 927</u> 26 148	<u>38 656</u> 26 148
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 236</u> 26 736	<u>29 593</u> 27 087	<u>36 456</u> 26 736	<u>36 637</u> 26 736	<u>39 429</u> 27 087	<u>39 524</u> 26 736	<u>39 253</u> 26 736
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 880</u> 25 089	<u>28 025</u> 25 232	<u>34 920</u> 25 089	<u>35 096</u> 25 089	<u>37 223</u> 25 232	<u>37 517</u> 25 089	<u>37 254</u> 25 089
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>27 967</u> 25 487	<u>35 041</u> 25 343	<u>35 221</u> 25 343	<u>37 804</u> 25 487	<u>38 108</u> 25 343	<u>37 838</u> 25 343
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 801</u> 23 264	<u>28 875</u> 23 221	<u>33 542</u> 22 405	<u>38 358</u> 23 220	<u>38 267</u> 23 220	<u>41 574</u> 23 220	<u>41 709</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 23 614	<u>29 230</u> 23 569	<u>33 885</u> 22 742	<u>38 714</u> 23 569	<u>38 623</u> 23 569	<u>41 930</u> 23 569	<u>42 065</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 334</u> 22 807	<u>28 410</u> 22 765	<u>33 094</u> 21 967	<u>37 894</u> 22 765	<u>37 803</u> 22 765	<u>41 110</u> 22 765	<u>41 245</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 23 150	<u>28 758</u> 23 106	<u>33 430</u> 22 296	<u>38 242</u> 23 106	<u>38 151</u> 23 106	<u>41 459</u> 23 106	<u>41 593</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 038</u> 23 497	<u>29 111</u> 23 452	<u>33 770</u> 22 630	<u>38 595</u> 23 452	<u>38 504</u> 23 452	<u>41 811</u> 23 452	<u>41 946</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 23 849	<u>29 471</u> 23 805	<u>34 117</u> 22 970	<u>38 954</u> 23 805	<u>38 863</u> 23 805	<u>42 171</u> 23 805	<u>42 305</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 23 720	<u>29 339</u> 23 676	<u>33 989</u> 22 844	<u>38 822</u> 23 675	<u>38 731</u> 23 675	<u>42 038</u> 23 675	<u>42 173</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>29 701</u> 24 030	<u>34 339</u> 23 187	<u>39 184</u> 24 030	<u>39 094</u> 24 030	<u>42 401</u> 24 030	<u>42 536</u> 24 030

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 040</u> 26 148	<u>30 517</u> 26 148	<u>35 859</u> 26 148	<u>35 637</u> 26 148	<u>35 247</u> 26 148
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 637</u> 26 736	<u>31 114</u> 26 736	<u>36 456</u> 26 736	<u>36 234</u> 26 736	<u>35 844</u> 26 736
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 118</u> 25 089	<u>29 148</u> 25 089	<u>34 942</u> 25 089	<u>34 108</u> 25 089	<u>33 737</u> 25 089
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 221</u> 25 343	<u>29 698</u> 25 343	<u>35 041</u> 25 343	<u>34 819</u> 25 343	<u>34 429</u> 25 343
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 720</u> 23 220	<u>33 014</u> 23 220	<u>39 626</u> 23 220	<u>39 082</u> 23 220	<u>38 992</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 076</u> 23 569	<u>33 370</u> 23 569	<u>39 982</u> 23 569	<u>39 438</u> 23 569	<u>39 348</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 256</u> 22 765	<u>32 550</u> 22 765	<u>39 162</u> 22 765	<u>38 618</u> 22 765	<u>38 528</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 604</u> 23 106	<u>32 898</u> 23 106	<u>39 510</u> 23 106	<u>38 967</u> 23 106	<u>38 876</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 957</u> 23 452	<u>33 251</u> 23 452	<u>39 863</u> 23 452	<u>39 319</u> 23 452	<u>39 229</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 316</u> 23 805	<u>33 610</u> 23 805	<u>40 222</u> 23 805	<u>39 679</u> 23 805	<u>39 588</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 184</u> 23 675	<u>33 478</u> 23 675	<u>40 090</u> 23 675	<u>39 546</u> 23 675	<u>39 456</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 547</u> 24 030	<u>33 840</u> 24 030	<u>40 452</u> 24 030	<u>39 909</u> 24 030	<u>39 818</u> 24 030

							-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 996</u> 24 437	<u>30 069</u> 24 391	<u>34 694</u> 23 536	<u>39 552</u> 24 391	<u>39 462</u> 24 391	<u>42 769</u> 24 391	<u>42 904</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 370</u> 24 803	<u>30 441</u> 24 756	<u>35 054</u> 23 888	<u>39 925</u> 24 756	<u>39 834</u> 24 756	<u>43 142</u> 24 756	<u>43 276</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 880</u> 25 089	<u>28 025</u> 25 232	<u>34 920</u> 25 089	<u>35 096</u> 25 089	<u>37 223</u> 25 232	<u>37 517</u> 25 089	<u>37 254</u> 25 089
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>27 967</u> 25 487	<u>35 041</u> 25 343	<u>35 221</u> 25 343	<u>37 804</u> 25 487	<u>38 108</u> 25 343	<u>37 838</u> 25 343
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 352</u> 25 865	<u>28 501</u> 26 013	<u>35 572</u> 25 865	<u>35 752</u> 25 865	<u>38 338</u> 26 013	<u>38 639</u> 25 865	<u>38 369</u> 25 865
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 625</u> 26 135	<u>28 777</u> 26 283	<u>35 846</u> 26 135	<u>36 026</u> 26 135	<u>38 613</u> 26 283	<u>38 913</u> 26 135	<u>38 642</u> 26 135
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>27 967</u> 25 487	<u>35 041</u> 25 343	<u>35 221</u> 25 343	<u>37 804</u> 25 487	<u>38 108</u> 25 343	<u>37 838</u> 25 343
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 084</u> 25 601	<u>28 232</u> 25 747	<u>35 304</u> 25 601	<u>35 484</u> 25 601	<u>38 068</u> 25 747	<u>38 371</u> 25 601	<u>38 101</u> 25 601
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 625</u> 26 135	<u>28 777</u> 26 283	<u>35 846</u> 26 135	<u>36 026</u> 26 135	<u>38 613</u> 26 283	<u>38 913</u> 26 135	<u>38 642</u> 26 135
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 905</u> 26 410	<u>29 058</u> 26 560	<u>36 125</u> 26 410	<u>36 306</u> 26 410	<u>38 894</u> 26 560	<u>39 193</u> 26 410	<u>38 922</u> 26 410
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 905</u> 26 410	<u>29 058</u> 26 560	<u>36 125</u> 26 410	<u>36 306</u> 26 410	<u>38 894</u> 26 560	<u>39 193</u> 26 410	<u>38 922</u> 26 410
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 190</u> 26 691	<u>29 345</u> 26 843	<u>36 411</u> 26 691	<u>36 591</u> 26 691	<u>39 181</u> 26 843	<u>39 478</u> 26 691	<u>39 207</u> 26 691

					-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 915</u> 24 391	<u>34 208</u> 24 391	<u>40 820</u> 24 391	<u>40 277</u> 24 391	<u>40 186</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 287</u> 24 756	<u>34 581</u> 24 756	<u>41 193</u> 24 756	<u>40 649</u> 24 756	<u>40 559</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 118</u> 25 089	<u>29 148</u> 25 089	<u>34 942</u> 25 089	<u>34 108</u> 25 089	<u>33 737</u> 25 089
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 221</u> 25 343	<u>29 698</u> 25 343	<u>35 041</u> 25 343	<u>34 819</u> 25 343	<u>34 429</u> 25 343
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 752</u> 25 865	<u>30 229</u> 25 865	<u>35 572</u> 25 865	<u>35 350</u> 25 865	<u>34 960</u> 25 865
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 026</u> 26 135	<u>30 503</u> 26 135	<u>35 846</u> 26 135	<u>35 624</u> 26 135	<u>35 234</u> 26 135
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 221</u> 25 343	<u>29 698</u> 25 343	<u>35 041</u> 25 343	<u>34 819</u> 25 343	<u>34 429</u> 25 343
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 484</u> 25 601	<u>29 961</u> 25 601	<u>35 304</u> 25 601	<u>35 082</u> 25 601	<u>34 692</u> 25 601
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 026</u> 26 135	<u>30 503</u> 26 135	<u>35 846</u> 26 135	<u>35 624</u> 26 135	<u>35 234</u> 26 135
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 306</u> 26 410	<u>30 783</u> 26 410	<u>36 125</u> 26 410	<u>35 903</u> 26 410	<u>35 513</u> 26 410
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 306</u> 26 410	<u>30 783</u> 26 410	<u>36 125</u> 26 410	<u>35 903</u> 26 410	<u>35 513</u> 26 410
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 591</u> 26 691	<u>31 068</u> 26 691	<u>36 411</u> 26 691	<u>36 189</u> 26 691	<u>35 798</u> 26 691

							-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 780</u> 27 271	<u>29 938</u> 27 426	<u>37 000</u> 27 271	<u>37 180</u> 27 271	<u>39 774</u> 27 426	<u>40 068</u> 27 271	<u>39 797</u> 27 271
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 084</u> 27 571	<u>30 244</u> 27 728	<u>37 305</u> 27 571	<u>37 485</u> 27 571	<u>40 080</u> 27 728	<u>40 372</u> 27 571	<u>40 101</u> 27 571
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 479</u> 26 663	<u>30 883</u> 28 045	<u>36 519</u> 26 663	<u>36 694</u> 26 663	<u>40 081</u> 28 045	<u>39 116</u> 26 663	<u>38 852</u> 26 663
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 436</u> 26 932	<u>30 854</u> 28 328	<u>36 656</u> 26 932	<u>36 836</u> 26 932	<u>40 690</u> 28 328	<u>39 723</u> 26 932	<u>39 453</u> 26 932
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 000</u> 27 488	<u>31 447</u> 28 912	<u>37 220</u> 27 488	<u>37 401</u> 27 488	<u>41 284</u> 28 912	<u>40 288</u> 27 488	<u>40 017</u> 27 488
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 291</u> 27 774	<u>31 753</u> 29 213	<u>37 511</u> 27 774	<u>37 691</u> 27 774	<u>41 590</u> 29 213	<u>40 579</u> 27 774	<u>40 308</u> 27 774
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 436</u> 26 932	<u>30 854</u> 28 328	<u>36 656</u> 26 932	<u>36 836</u> 26 932	<u>40 690</u> 28 328	<u>39 723</u> 26 932	<u>39 453</u> 26 932
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 715</u> 27 207	<u>31 147</u> 28 617	<u>36 935</u> 27 207	<u>37 116</u> 27 207	<u>40 984</u> 28 617	<u>40 003</u> 27 207	<u>39 732</u> 27 207
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 291</u> 27 774	<u>31 753</u> 29 213	<u>37 511</u> 27 774	<u>37 691</u> 27 774	<u>41 590</u> 29 213	<u>40 579</u> 27 774	<u>40 308</u> 27 774
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 588</u> 28 066	<u>32 066</u> 29 521	<u>37 808</u> 28 066	<u>37 989</u> 28 066	<u>41 902</u> 29 521	<u>40 876</u> 28 066	<u>40 605</u> 28 066
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 588</u> 28 066	<u>32 066</u> 29 521	<u>37 808</u> 28 066	<u>37 989</u> 28 066	<u>41 902</u> 29 521	<u>40 876</u> 28 066	<u>40 605</u> 28 066
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 891</u> 28 365	<u>32 385</u> 29 835	<u>38 111</u> 28 365	<u>38 292</u> 28 365	<u>42 221</u> 29 835	<u>41 179</u> 28 365	<u>40 908</u> 28 365

					-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 180</u> 27 271	<u>31 658</u> 27 271	<u>37 000</u> 27 271	<u>36 778</u> 27 271	<u>36 388</u> 27 271
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 485</u> 27 571	<u>31 962</u> 27 571	<u>37 305</u> 27 571	<u>37 083</u> 27 571	<u>36 692</u> 27 571
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 716</u> 26 663	<u>30 747</u> 26 663	<u>36 541</u> 26 663	<u>35 707</u> 26 663	<u>35 336</u> 26 663
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 836</u> 26 932	<u>31 313</u> 26 932	<u>36 656</u> 26 932	<u>36 434</u> 26 932	<u>36 044</u> 26 932
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 401</u> 27 488	<u>31 878</u> 27 488	<u>37 220</u> 27 488	<u>36 998</u> 27 488	<u>36 608</u> 27 488
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 691</u> 27 774	<u>32 169</u> 27 774	<u>37 511</u> 27 774	<u>37 289</u> 27 774	<u>36 899</u> 27 774
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 836</u> 26 932	<u>31 313</u> 26 932	<u>36 656</u> 26 932	<u>36 434</u> 26 932	<u>36 044</u> 26 932
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 116</u> 27 207	<u>31 593</u> 27 207	<u>36 935</u> 27 207	<u>36 713</u> 27 207	<u>36 323</u> 27 207
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 691</u> 27 774	<u>32 169</u> 27 774	<u>37 511</u> 27 774	<u>37 289</u> 27 774	<u>36 899</u> 27 774
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 989</u> 28 066	<u>32 466</u> 28 066	<u>37 808</u> 28 066	<u>37 586</u> 28 066	<u>37 196</u> 28 066
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 989</u> 28 066	<u>32 466</u> 28 066	<u>37 808</u> 28 066	<u>37 586</u> 28 066	<u>37 196</u> 28 066
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 292</u> 28 365	<u>32 769</u> 28 365	<u>38 111</u> 28 365	<u>37 890</u> 28 365	<u>37 499</u> 28 365

							-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 981	<u>33 044</u> 30 483	<u>38 738</u> 28 981	<u>38 918</u> 28 981	<u>42 880</u> 30 483	<u>41 805</u> 28 981	<u>41 535</u> 28 981
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 841</u> 29 300	<u>33 384</u> 30 818	<u>39 061</u> 29 300	<u>39 242</u> 29 300	<u>43 221</u> 30 818	<u>42 129</u> 29 300	<u>41 858</u> 29 300
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 088</u> 28 246	<u>33 414</u> 30 536	<u>38 127</u> 28 246	<u>38 303</u> 28 246	<u>42 612</u> 30 536	<u>40 724</u> 28 246	<u>40 461</u> 28 246
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 061</u> 28 531	<u>33 410</u> 30 844	<u>38 281</u> 28 531	<u>38 461</u> 28 531	<u>43 247</u> 30 844	<u>41 348</u> 28 531	<u>41 078</u> 28 531
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 658</u> 29 120	<u>34 056</u> 31 480	<u>38 878</u> 29 120	<u>39 059</u> 29 120	<u>43 893</u> 31 480	<u>41 946</u> 29 120	<u>41 675</u> 29 120
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 966</u> 29 423	<u>34 390</u> 31 808	<u>39 187</u> 29 423	<u>39 367</u> 29 423	<u>44 226</u> 31 808	<u>42 254</u> 29 423	<u>41 983</u> 29 423
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 061</u> 28 531	<u>33 410</u> 30 844	<u>38 281</u> 28 531	<u>38 461</u> 28 531	<u>43 247</u> 30 844	<u>41 348</u> 28 531	<u>41 078</u> 28 531
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 356</u> 28 823	<u>33 730</u> 31 159	<u>38 576</u> 28 823	<u>38 757</u> 28 823	<u>43 567</u> 31 159	<u>41 644</u> 28 823	<u>41 373</u> 28 823
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 966</u> 29 423	<u>34 390</u> 31 808	<u>39 187</u> 29 423	<u>39 367</u> 29 423	<u>44 226</u> 31 808	<u>42 254</u> 29 423	<u>41 983</u> 29 423
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 281</u> 29 733	<u>34 730</u> 32 143	<u>39 501</u> 29 733	<u>39 682</u> 29 733	<u>44 566</u> 32 143	<u>42 569</u> 29 733	<u>42 298</u> 29 733
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 281</u> 29 733	<u>34 730</u> 32 143	<u>39 501</u> 29 733	<u>39 682</u> 29 733	<u>44 566</u> 32 143	<u>42 569</u> 29 733	<u>42 298</u> 29 733
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 602</u> 30 049	<u>35 077</u> 32 485	<u>39 823</u> 30 049	<u>40 003</u> 30 049	<u>44 914</u> 32 485	<u>42 890</u> 30 049	<u>42 619</u> 30 049

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 981	<u>33 395</u> 28 981	<u>38 738</u> 28 981	<u>38 516</u> 28 981	<u>38 126</u> 28 981
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 242</u> 29 300	<u>33 719</u> 29 300	<u>39 061</u> 29 300	<u>38 840</u> 29 300	<u>38 449</u> 29 300
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 325</u> 28 246	<u>32 356</u> 28 246	<u>38 149</u> 28 246	<u>37 315</u> 28 246	<u>36 945</u> 28 246
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 461</u> 28 531	<u>32 938</u> 28 531	<u>38 281</u> 28 531	<u>38 059</u> 28 531	<u>37 669</u> 28 531
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 059</u> 29 120	<u>33 536</u> 29 120	<u>38 878</u> 29 120	<u>38 656</u> 29 120	<u>38 266</u> 29 120
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 367</u> 29 423	<u>33 844</u> 29 423	<u>39 187</u> 29 423	<u>38 965</u> 29 423	<u>38 574</u> 29 423
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 461</u> 28 531	<u>32 938</u> 28 531	<u>38 281</u> 28 531	<u>38 059</u> 28 531	<u>37 669</u> 28 531
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 757</u> 28 823	<u>33 234</u> 28 823	<u>38 576</u> 28 823	<u>38 355</u> 28 823	<u>37 964</u> 28 823
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 367</u> 29 423	<u>33 844</u> 29 423	<u>39 187</u> 29 423	<u>38 965</u> 29 423	<u>38 574</u> 29 423
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>39 682</u> 29 733	<u>34 159</u> 29 733	<u>39 501</u> 29 733	<u>39 279</u> 29 733	<u>38 889</u> 29 733
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>39 682</u> 29 733	<u>34 159</u> 29 733	<u>39 501</u> 29 733	<u>39 279</u> 29 733	<u>38 889</u> 29 733
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 003</u> 30 049	<u>34 480</u> 30 049	<u>39 823</u> 30 049	<u>39 601</u> 30 049	<u>39 211</u> 30 049

							-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 266</u> 30 702	<u>35 795</u> 33 191	<u>40 486</u> 30 702	<u>40 667</u> 30 702	<u>45 631</u> 33 191	<u>43 554</u> 30 702	<u>43 283</u> 30 702
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 609</u> 31 040	<u>36 165</u> 33 556	<u>40 829</u> 31 040	<u>41 009</u> 31 040	<u>46 002</u> 33 556	<u>43 897</u> 31 040	<u>43 626</u> 31 040
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 799</u> 29 931	<u>36 843</u> 33 911	<u>39 839</u> 29 931	<u>40 015</u> 29 931	<u>46 041</u> 33 911	<u>42 436</u> 29 931	<u>42 173</u> 29 931
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 790</u> 30 233	<u>36 874</u> 34 253	<u>40 010</u> 30 233	<u>40 190</u> 30 233	<u>46 710</u> 34 253	<u>43 077</u> 30 233	<u>42 807</u> 30 233
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 423</u> 30 857	<u>37 591</u> 34 959	<u>40 643</u> 30 857	<u>40 823</u> 30 857	<u>47 428</u> 34 959	<u>43 711</u> 30 857	<u>43 440</u> 30 857
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 750</u> 31 178	<u>37 961</u> 35 324	<u>40 970</u> 31 178	<u>41 150</u> 31 178	<u>47 798</u> 35 324	<u>44 037</u> 31 178	<u>43 766</u> 31 178
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 790</u> 30 233	<u>36 874</u> 34 253	<u>40 010</u> 30 233	<u>40 190</u> 30 233	<u>46 710</u> 34 253	<u>43 077</u> 30 233	<u>42 807</u> 30 233
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 103</u> 30 542	<u>37 229</u> 34 603	<u>40 323</u> 30 542	<u>40 504</u> 30 542	<u>47 066</u> 34 603	<u>43 391</u> 30 542	<u>43 120</u> 30 542
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 750</u> 31 178	<u>37 961</u> 35 324	<u>40 970</u> 31 178	<u>41 150</u> 31 178	<u>47 798</u> 35 324	<u>44 037</u> 31 178	<u>43 766</u> 31 178
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 083</u> 31 506	<u>38 339</u> 35 695	<u>41 303</u> 31 506	<u>41 483</u> 31 506	<u>48 176</u> 35 695	<u>44 371</u> 31 506	<u>44 100</u> 31 506
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 083</u> 31 506	<u>38 339</u> 35 695	<u>41 303</u> 31 506	<u>41 483</u> 31 506	<u>48 176</u> 35 695	<u>44 371</u> 31 506	<u>44 100</u> 31 506
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 423</u> 31 841	<u>38 725</u> 36 075	<u>41 644</u> 31 841	<u>41 824</u> 31 841	<u>48 562</u> 36 075	<u>44 711</u> 31 841	<u>44 440</u> 31 841

					-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>40 667</u> 30 702	<u>35 144</u> 30 702	<u>40 486</u> 30 702	<u>40 264</u> 30 702	<u>39 874</u> 30 702
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 009</u> 31 040	<u>35 487</u> 31 040	<u>40 829</u> 31 040	<u>40 607</u> 31 040	<u>40 217</u> 31 040
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 037</u> 29 931	<u>34 067</u> 29 931	<u>39 861</u> 29 931	<u>39 027</u> 29 931	<u>38 656</u> 29 931
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 190</u> 30 233	<u>34 667</u> 30 233	<u>40 010</u> 30 233	<u>39 788</u> 30 233	<u>39 398</u> 30 233
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 823</u> 30 857	<u>35 301</u> 30 857	<u>40 643</u> 30 857	<u>40 421</u> 30 857	<u>40 031</u> 30 857
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 150</u> 31 178	<u>35 627</u> 31 178	<u>40 970</u> 31 178	<u>40 748</u> 31 178	<u>40 358</u> 31 178
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 190</u> 30 233	<u>34 667</u> 30 233	<u>40 010</u> 30 233	<u>39 788</u> 30 233	<u>39 398</u> 30 233
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 30 542	<u>34 981</u> 30 542	<u>40 323</u> 30 542	<u>40 101</u> 30 542	<u>39 711</u> 30 542
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 150</u> 31 178	<u>35 627</u> 31 178	<u>40 970</u> 31 178	<u>40 748</u> 31 178	<u>40 358</u> 31 178
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 483</u> 31 506	<u>35 961</u> 31 506	<u>41 303</u> 31 506	<u>41 081</u> 31 506	<u>40 691</u> 31 506
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 483</u> 31 506	<u>35 961</u> 31 506	<u>41 303</u> 31 506	<u>41 081</u> 31 506	<u>40 691</u> 31 506
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 824</u> 31 841	<u>36 301</u> 31 841	<u>41 644</u> 31 841	<u>41 422</u> 31 841	<u>41 032</u> 31 841

							-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 127</u> 32 534	<u>39 522</u> 36 859	<u>42 347</u> 32 534	<u>42 527</u> 32 534	<u>49 358</u> 36 859	<u>45 414</u> 32 534	<u>45 144</u> 32 534
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 490</u> 32 891	<u>39 933</u> 37 265	<u>42 710</u> 32 891	<u>42 891</u> 32 891	<u>49 770</u> 37 265	<u>45 778</u> 32 891	<u>45 507</u> 32 891
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 169</u> 31 279	<u>39 255</u> 36 284	<u>41 209</u> 31 279	<u>41 384</u> 31 279	<u>48 452</u> 36 284	<u>43 806</u> 31 279	<u>43 542</u> 31 279
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 173</u> 31 595	<u>39 310</u> 36 651	<u>41 393</u> 31 595	<u>41 574</u> 31 595	<u>49 147</u> 36 651	<u>44 461</u> 31 595	<u>44 190</u> 31 595
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 835</u> 32 246	<u>40 078</u> 37 407	<u>42 055</u> 32 246	<u>42 235</u> 32 246	<u>49 914</u> 37 407	<u>45 123</u> 32 246	<u>44 852</u> 32 246
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 582	<u>40 474</u> 37 796	<u>42 396</u> 32 582	<u>42 577</u> 32 582	<u>50 310</u> 37 796	<u>45 464</u> 32 582	<u>45 193</u> 32 582
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 173</u> 31 595	<u>39 310</u> 36 651	<u>41 393</u> 31 595	<u>41 574</u> 31 595	<u>49 147</u> 36 651	<u>44 461</u> 31 595	<u>44 190</u> 31 595
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 501</u> 31 917	<u>39 690</u> 37 025	<u>41 721</u> 31 917	<u>41 901</u> 31 917	<u>49 527</u> 37 025	<u>44 788</u> 31 917	<u>44 518</u> 31 917
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 582	<u>40 474</u> 37 796	<u>42 396</u> 32 582	<u>42 577</u> 32 582	<u>50 310</u> 37 796	<u>45 464</u> 32 582	<u>45 193</u> 32 582
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 525</u> 32 925	<u>40 878</u> 38 194	<u>42 745</u> 32 925	<u>42 925</u> 32 925	<u>50 714</u> 38 194	<u>45 812</u> 32 925	<u>45 542</u> 32 925
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 525</u> 32 925	<u>40 878</u> 38 194	<u>42 745</u> 32 925	<u>42 925</u> 32 925	<u>50 714</u> 38 194	<u>45 812</u> 32 925	<u>45 542</u> 32 925
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 881</u> 33 275	<u>41 291</u> 38 600	<u>43 101</u> 33 275	<u>43 281</u> 33 275	<u>51 127</u> 38 600	<u>46 168</u> 33 275	<u>45 897</u> 33 275

					-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 527</u> 32 534	<u>37 004</u> 32 534	<u>42 347</u> 32 534	<u>42 125</u> 32 534	<u>41 735</u> 32 534
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 891</u> 32 891	<u>37 368</u> 32 891	<u>42 710</u> 32 891	<u>42 488</u> 32 891	<u>42 098</u> 32 891
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 406</u> 31 279	<u>35 437</u> 31 279	<u>41 231</u> 31 279	<u>40 397</u> 31 279	<u>40 026</u> 31 279
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 574</u> 31 595	<u>36 051</u> 31 595	<u>41 393</u> 31 595	<u>41 171</u> 31 595	<u>40 781</u> 31 595
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 235</u> 32 246	<u>36 712</u> 32 246	<u>42 055</u> 32 246	<u>41 833</u> 32 246	<u>41 443</u> 32 246
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 577</u> 32 582	<u>37 054</u> 32 582	<u>42 396</u> 32 582	<u>42 174</u> 32 582	<u>41 784</u> 32 582
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 574</u> 31 595	<u>36 051</u> 31 595	<u>41 393</u> 31 595	<u>41 171</u> 31 595	<u>40 781</u> 31 595
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 901</u> 31 917	<u>36 378</u> 31 917	<u>41 721</u> 31 917	<u>41 499</u> 31 917	<u>41 109</u> 31 917
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 577</u> 32 582	<u>37 054</u> 32 582	<u>42 396</u> 32 582	<u>42 174</u> 32 582	<u>41 784</u> 32 582
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 925</u> 32 925	<u>37 402</u> 32 925	<u>42 745</u> 32 925	<u>42 523</u> 32 925	<u>42 133</u> 32 925
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 925</u> 32 925	<u>37 402</u> 32 925	<u>42 745</u> 32 925	<u>42 523</u> 32 925	<u>42 133</u> 32 925
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 281</u> 33 275	<u>37 758</u> 33 275	<u>43 101</u> 33 275	<u>42 879</u> 33 275	<u>42 489</u> 33 275

							-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 615</u> 33 999	<u>42 143</u> 39 440	<u>43 836</u> 33 999	<u>44 016</u> 33 999	<u>51 980</u> 39 440	<u>46 903</u> 33 999	<u>46 632</u> 33 999
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 995</u> 34 372	<u>42 584</u> 39 873	<u>44 215</u> 34 372	<u>44 396</u> 34 372	<u>52 420</u> 39 873	<u>47 283</u> 34 372	<u>47 012</u> 34 372
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 569</u> 17 893	<u>21 432</u> 18 743	<u>27 609</u> 17 893	<u>27 784</u> 17 893	<u>30 630</u> 18 743	<u>30 206</u> 17 893	<u>29 942</u> 17 893
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 003</u> 18 320	<u>22 004</u> 19 305	<u>28 043</u> 18 320	<u>28 218</u> 18 320	<u>31 201</u> 19 305	<u>30 640</u> 18 320	<u>30 376</u> 18 320
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 561</u> 18 870	<u>22 592</u> 19 884	<u>28 601</u> 18 870	<u>28 777</u> 18 870	<u>31 790</u> 19 884	<u>31 198</u> 18 870	<u>30 935</u> 18 870
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 438</u> 19 060	<u>22 479</u> 20 085	<u>28 658</u> 19 060	<u>28 839</u> 19 060	<u>32 316</u> 20 085	<u>31 726</u> 19 060	<u>31 455</u> 19 060
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 255	<u>22 687</u> 20 290	<u>28 856</u> 19 255	<u>29 036</u> 19 255	<u>32 524</u> 20 290	<u>31 923</u> 19 255	<u>31 653</u> 19 255
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>22 900</u> 20 499	<u>29 057</u> 19 453	<u>29 238</u> 19 453	<u>32 737</u> 20 499	<u>32 125</u> 19 453	<u>31 854</u> 19 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>23 338</u> 20 931	<u>29 474</u> 19 863	<u>29 654</u> 19 863	<u>33 175</u> 20 931	<u>32 541</u> 19 863	<u>32 270</u> 19 863
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>23 565</u> 21 154	<u>29 688</u> 20 074	<u>29 869</u> 20 074	<u>33 401</u> 21 154	<u>32 756</u> 20 074	<u>32 485</u> 20 074

					-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 016</u> 33 999	<u>38 493</u> 33 999	<u>43 836</u> 33 999	<u>43 614</u> 33 999	<u>43 224</u> 33 999
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 396</u> 34 372	<u>38 873</u> 34 372	<u>44 215</u> 34 372	<u>43 993</u> 34 372	<u>43 603</u> 34 372
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 806</u> 17 893	<u>21 837</u> 17 893	<u>27 631</u> 17 893	<u>26 797</u> 17 893	<u>26 426</u> 17 893
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 240</u> 18 320	<u>22 271</u> 18 320	<u>28 065</u> 18 320	<u>27 231</u> 18 320	<u>26 860</u> 18 320
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 799</u> 18 870	<u>22 829</u> 18 870	<u>28 623</u> 18 870	<u>27 789</u> 18 870	<u>27 418</u> 18 870
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 839</u> 19 060	<u>23 316</u> 19 060	<u>28 658</u> 19 060	<u>28 436</u> 19 060	<u>28 046</u> 19 060
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 036</u> 19 255	<u>23 513</u> 19 255	<u>28 856</u> 19 255	<u>28 634</u> 19 255	<u>28 244</u> 19 255
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 453	<u>23 715</u> 19 453	<u>29 057</u> 19 453	<u>28 836</u> 19 453	<u>28 445</u> 19 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 654</u> 19 863	<u>24 131</u> 19 863	<u>29 474</u> 19 863	<u>29 252</u> 19 863	<u>28 862</u> 19 863
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 869</u> 20 074	<u>24 346</u> 20 074	<u>29 688</u> 20 074	<u>29 466</u> 20 074	<u>29 076</u> 20 074

							-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 255	<u>22 687</u> 20 290	<u>28 856</u> 19 255	<u>29 036</u> 19 255	<u>32 524</u> 20 290	<u>31 923</u> 19 255	<u>31 653</u> 19 255
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>22 900</u> 20 499	<u>29 057</u> 19 453	<u>29 238</u> 19 453	<u>32 737</u> 20 499	<u>32 125</u> 19 453	<u>31 854</u> 19 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>23 117</u> 20 713	<u>29 263</u> 19 656	<u>29 444</u> 19 656	<u>32 953</u> 20 713	<u>32 331</u> 19 656	<u>32 060</u> 19 656
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>23 565</u> 21 154	<u>29 688</u> 20 074	<u>29 869</u> 20 074	<u>33 401</u> 21 154	<u>32 756</u> 20 074	<u>32 485</u> 20 074
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>23 796</u> 21 381	<u>29 908</u> 20 290	<u>30 088</u> 20 290	<u>33 632</u> 21 381	<u>32 975</u> 20 290	<u>32 704</u> 20 290
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>22 900</u> 20 499	<u>29 057</u> 19 453	<u>29 238</u> 19 453	<u>32 737</u> 20 499	<u>32 125</u> 19 453	<u>31 854</u> 19 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>23 117</u> 20 713	<u>29 263</u> 19 656	<u>29 444</u> 19 656	<u>32 953</u> 20 713	<u>32 331</u> 19 656	<u>32 060</u> 19 656
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>23 338</u> 20 931	<u>29 474</u> 19 863	<u>29 654</u> 19 863	<u>33 175</u> 20 931	<u>32 541</u> 19 863	<u>32 270</u> 19 863
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>23 796</u> 21 381	<u>29 908</u> 20 290	<u>30 088</u> 20 290	<u>33 632</u> 21 381	<u>32 975</u> 20 290	<u>32 704</u> 20 290
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 912</u> 20 511	<u>24 032</u> 21 613	<u>30 132</u> 20 511	<u>30 312</u> 20 511	<u>33 868</u> 21 613	<u>33 199</u> 20 511	<u>32 928</u> 20 511
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>23 117</u> 20 713	<u>29 263</u> 19 656	<u>29 444</u> 19 656	<u>32 953</u> 20 713	<u>32 331</u> 19 656	<u>32 060</u> 19 656
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>23 338</u> 20 931	<u>29 474</u> 19 863	<u>29 654</u> 19 863	<u>33 175</u> 20 931	<u>32 541</u> 19 863	<u>32 270</u> 19 863
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>23 565</u> 21 154	<u>29 688</u> 20 074	<u>29 869</u> 20 074	<u>33 401</u> 21 154	<u>32 756</u> 20 074	<u>32 485</u> 20 074

					-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 036</u> 19 255	<u>23 513</u> 19 255	<u>28 856</u> 19 255	<u>28 634</u> 19 255	<u>28 244</u> 19 255
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 453	<u>23 715</u> 19 453	<u>29 057</u> 19 453	<u>28 836</u> 19 453	<u>28 445</u> 19 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 444</u> 19 656	<u>23 921</u> 19 656	<u>29 263</u> 19 656	<u>29 041</u> 19 656	<u>28 651</u> 19 656
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 869</u> 20 074	<u>24 346</u> 20 074	<u>29 688</u> 20 074	<u>29 466</u> 20 074	<u>29 076</u> 20 074
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 088</u> 20 290	<u>24 565</u> 20 290	<u>29 908</u> 20 290	<u>29 686</u> 20 290	<u>29 296</u> 20 290
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 453	<u>23 715</u> 19 453	<u>29 057</u> 19 453	<u>28 836</u> 19 453	<u>28 445</u> 19 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 444</u> 19 656	<u>23 921</u> 19 656	<u>29 263</u> 19 656	<u>29 041</u> 19 656	<u>28 651</u> 19 656
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 654</u> 19 863	<u>24 131</u> 19 863	<u>29 474</u> 19 863	<u>29 252</u> 19 863	<u>28 862</u> 19 863
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 088</u> 20 290	<u>24 565</u> 20 290	<u>29 908</u> 20 290	<u>29 686</u> 20 290	<u>29 296</u> 20 290
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 511	<u>24 789</u> 20 511	<u>30 132</u> 20 511	<u>29 910</u> 20 511	<u>29 520</u> 20 511
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 444</u> 19 656	<u>23 921</u> 19 656	<u>29 263</u> 19 656	<u>29 041</u> 19 656	<u>28 651</u> 19 656
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 654</u> 19 863	<u>24 131</u> 19 863	<u>29 474</u> 19 863	<u>29 252</u> 19 863	<u>28 862</u> 19 863
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 869</u> 20 074	<u>24 346</u> 20 074	<u>29 688</u> 20 074	<u>29 466</u> 20 074	<u>29 076</u> 20 074

							-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 912</u> 20 511	<u>24 032</u> 21 613	<u>30 132</u> 20 511	<u>30 312</u> 20 511	<u>33 868</u> 21 613	<u>33 199</u> 20 511	<u>32 928</u> 20 511
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 141</u> 20 736	<u>24 273</u> 21 851	<u>30 361</u> 20 736	<u>30 541</u> 20 736	<u>34 110</u> 21 851	<u>33 428</u> 20 736	<u>33 157</u> 20 736
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 821</u> 20 110	<u>23 334</u> 20 615	<u>29 861</u> 20 110	<u>30 036</u> 20 110	<u>32 532</u> 20 615	<u>32 458</u> 20 110	<u>32 194</u> 20 110
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 711</u> 20 313	<u>23 229</u> 20 823	<u>29 931</u> 20 313	<u>30 111</u> 20 313	<u>33 065</u> 20 823	<u>32 998</u> 20 313	<u>32 728</u> 20 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 921</u> 20 520	<u>23 445</u> 21 036	<u>30 141</u> 20 520	<u>30 322</u> 20 520	<u>33 281</u> 21 036	<u>33 209</u> 20 520	<u>32 938</u> 20 520
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 136</u> 20 732	<u>23 665</u> 21 252	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 537</u> 20 732	<u>33 502</u> 21 252	<u>33 424</u> 20 732	<u>33 153</u> 20 732
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 168	<u>24 120</u> 21 700	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 980</u> 21 168	<u>33 956</u> 21 700	<u>33 867</u> 21 168	<u>33 597</u> 21 168
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 808</u> 21 393	<u>24 354</u> 21 931	<u>31 028</u> 21 393	<u>31 209</u> 21 393	<u>34 191</u> 21 931	<u>34 096</u> 21 393	<u>33 825</u> 21 393
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 921</u> 20 520	<u>23 445</u> 21 036	<u>30 141</u> 20 520	<u>30 322</u> 20 520	<u>33 281</u> 21 036	<u>33 209</u> 20 520	<u>32 938</u> 20 520
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 136</u> 20 732	<u>23 665</u> 21 252	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 537</u> 20 732	<u>33 502</u> 21 252	<u>33 424</u> 20 732	<u>33 153</u> 20 732
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 356</u> 20 948	<u>23 890</u> 21 474	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 756</u> 20 948	<u>33 727</u> 21 474	<u>33 643</u> 20 948	<u>33 372</u> 20 948
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 808</u> 21 393	<u>24 354</u> 21 931	<u>31 028</u> 21 393	<u>31 209</u> 21 393	<u>34 191</u> 21 931	<u>34 096</u> 21 393	<u>33 825</u> 21 393

					-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 511	<u>24 789</u> 20 511	<u>30 132</u> 20 511	<u>29 910</u> 20 511	<u>29 520</u> 20 511
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 541</u> 20 736	<u>25 018</u> 20 736	<u>30 361</u> 20 736	<u>30 139</u> 20 736	<u>29 749</u> 20 736
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 058</u> 20 110	<u>24 089</u> 20 110	<u>29 883</u> 20 110	<u>29 049</u> 20 110	<u>28 678</u> 20 110
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 111</u> 20 313	<u>24 588</u> 20 313	<u>29 931</u> 20 313	<u>29 709</u> 20 313	<u>29 319</u> 20 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 141</u> 20 520	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 537</u> 20 732	<u>25 014</u> 20 732	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 134</u> 20 732	<u>29 744</u> 20 732
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 168	<u>25 457</u> 21 168	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 578</u> 21 168	<u>30 188</u> 21 168
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 393	<u>25 686</u> 21 393	<u>31 028</u> 21 393	<u>30 807</u> 21 393	<u>30 416</u> 21 393
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 141</u> 20 520	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 537</u> 20 732	<u>25 014</u> 20 732	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 134</u> 20 732	<u>29 744</u> 20 732
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 948	<u>25 233</u> 20 948	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 354</u> 20 948	<u>29 964</u> 20 948
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 393	<u>25 686</u> 21 393	<u>31 028</u> 21 393	<u>30 807</u> 21 393	<u>30 416</u> 21 393

							-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 042</u> 21 623	<u>24 594</u> 22 166	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 443</u> 21 623	<u>34 430</u> 22 166	<u>34 330</u> 21 623	<u>34 059</u> 21 623
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 136</u> 20 732	<u>23 665</u> 21 252	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 537</u> 20 732	<u>33 502</u> 21 252	<u>33 424</u> 20 732	<u>33 153</u> 20 732
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 356</u> 20 948	<u>23 890</u> 21 474	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 756</u> 20 948	<u>33 727</u> 21 474	<u>33 643</u> 20 948	<u>33 372</u> 20 948
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 168	<u>24 120</u> 21 700	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 980</u> 21 168	<u>33 956</u> 21 700	<u>33 867</u> 21 168	<u>33 597</u> 21 168
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 042</u> 21 623	<u>24 594</u> 22 166	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 443</u> 21 623	<u>34 430</u> 22 166	<u>34 330</u> 21 623	<u>34 059</u> 21 623
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 281</u> 21 859	<u>24 839</u> 22 407	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 681</u> 21 859	<u>34 675</u> 22 407	<u>34 568</u> 21 859	<u>34 298</u> 21 859
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 356</u> 20 948	<u>23 890</u> 21 474	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 756</u> 20 948	<u>33 727</u> 21 474	<u>33 643</u> 20 948	<u>33 372</u> 20 948
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 168	<u>24 120</u> 21 700	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 980</u> 21 168	<u>33 956</u> 21 700	<u>33 867</u> 21 168	<u>33 597</u> 21 168
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 808</u> 21 393	<u>24 354</u> 21 931	<u>31 028</u> 21 393	<u>31 209</u> 21 393	<u>34 191</u> 21 931	<u>34 096</u> 21 393	<u>33 825</u> 21 393
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 281</u> 21 859	<u>24 839</u> 22 407	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 681</u> 21 859	<u>34 675</u> 22 407	<u>34 568</u> 21 859	<u>34 298</u> 21 859
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 525</u> 22 099	<u>25 089</u> 22 654	<u>31 745</u> 22 099	<u>31 925</u> 22 099	<u>34 925</u> 22 654	<u>34 813</u> 22 099	<u>34 542</u> 22 099
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 821</u> 20 110	<u>23 334</u> 20 615	<u>29 861</u> 20 110	<u>30 036</u> 20 110	<u>32 532</u> 20 615	<u>32 458</u> 20 110	<u>32 194</u> 20 110

					-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 443</u> 21 623	<u>25 920</u> 21 623	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 040</u> 21 623	<u>30 650</u> 21 623
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 537</u> 20 732	<u>25 014</u> 20 732	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 134</u> 20 732	<u>29 744</u> 20 732
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 948	<u>25 233</u> 20 948	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 354</u> 20 948	<u>29 964</u> 20 948
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 168	<u>25 457</u> 21 168	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 578</u> 21 168	<u>30 188</u> 21 168
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 443</u> 21 623	<u>25 920</u> 21 623	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 040</u> 21 623	<u>30 650</u> 21 623
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 681</u> 21 859	<u>26 158</u> 21 859	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 279</u> 21 859	<u>30 889</u> 21 859
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 948	<u>25 233</u> 20 948	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 354</u> 20 948	<u>29 964</u> 20 948
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 168	<u>25 457</u> 21 168	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 578</u> 21 168	<u>30 188</u> 21 168
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 393	<u>25 686</u> 21 393	<u>31 028</u> 21 393	<u>30 807</u> 21 393	<u>30 416</u> 21 393
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 681</u> 21 859	<u>26 158</u> 21 859	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 279</u> 21 859	<u>30 889</u> 21 859
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 925</u> 22 099	<u>26 402</u> 22 099	<u>31 745</u> 22 099	<u>31 523</u> 22 099	<u>31 133</u> 22 099
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 058</u> 20 110	<u>24 089</u> 20 110	<u>29 883</u> 20 110	<u>29 049</u> 20 110	<u>28 678</u> 20 110

							-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 711</u> 20 313	<u>23 229</u> 20 823	<u>29 931</u> 20 313	<u>30 111</u> 20 313	<u>33 065</u> 20 823	<u>32 998</u> 20 313	<u>32 728</u> 20 313
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 921</u> 20 520	<u>23 445</u> 21 036	<u>30 141</u> 20 520	<u>30 322</u> 20 520	<u>33 281</u> 21 036	<u>33 209</u> 20 520	<u>32 938</u> 20 520
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 136</u> 20 732	<u>23 665</u> 21 252	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 537</u> 20 732	<u>33 502</u> 21 252	<u>33 424</u> 20 732	<u>33 153</u> 20 732
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 168	<u>24 120</u> 21 700	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 980</u> 21 168	<u>33 956</u> 21 700	<u>33 867</u> 21 168	<u>33 597</u> 21 168
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 808</u> 21 393	<u>24 354</u> 21 931	<u>31 028</u> 21 393	<u>31 209</u> 21 393	<u>34 191</u> 21 931	<u>34 096</u> 21 393	<u>33 825</u> 21 393
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 921</u> 20 520	<u>23 445</u> 21 036	<u>30 141</u> 20 520	<u>30 322</u> 20 520	<u>33 281</u> 21 036	<u>33 209</u> 20 520	<u>32 938</u> 20 520
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 136</u> 20 732	<u>23 665</u> 21 252	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 537</u> 20 732	<u>33 502</u> 21 252	<u>33 424</u> 20 732	<u>33 153</u> 20 732
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 356</u> 20 948	<u>23 890</u> 21 474	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 756</u> 20 948	<u>33 727</u> 21 474	<u>33 643</u> 20 948	<u>33 372</u> 20 948
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 808</u> 21 393	<u>24 354</u> 21 931	<u>31 028</u> 21 393	<u>31 209</u> 21 393	<u>34 191</u> 21 931	<u>34 096</u> 21 393	<u>33 825</u> 21 393
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 042</u> 21 623	<u>24 594</u> 22 166	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 443</u> 21 623	<u>34 430</u> 22 166	<u>34 330</u> 21 623	<u>34 059</u> 21 623
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 136</u> 20 732	<u>23 665</u> 21 252	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 537</u> 20 732	<u>33 502</u> 21 252	<u>33 424</u> 20 732	<u>33 153</u> 20 732
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 356</u> 20 948	<u>23 890</u> 21 474	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 756</u> 20 948	<u>33 727</u> 21 474	<u>33 643</u> 20 948	<u>33 372</u> 20 948
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 168	<u>24 120</u> 21 700	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 980</u> 21 168	<u>33 956</u> 21 700	<u>33 867</u> 21 168	<u>33 597</u> 21 168

					-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 111</u> 20 313	<u>24 588</u> 20 313	<u>29 931</u> 20 313	<u>29 709</u> 20 313	<u>29 319</u> 20 313
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 141</u> 20 520	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 537</u> 20 732	<u>25 014</u> 20 732	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 134</u> 20 732	<u>29 744</u> 20 732
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 168	<u>25 457</u> 21 168	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 578</u> 21 168	<u>30 188</u> 21 168
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 393	<u>25 686</u> 21 393	<u>31 028</u> 21 393	<u>30 807</u> 21 393	<u>30 416</u> 21 393
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 141</u> 20 520	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 537</u> 20 732	<u>25 014</u> 20 732	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 134</u> 20 732	<u>29 744</u> 20 732
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 948	<u>25 233</u> 20 948	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 354</u> 20 948	<u>29 964</u> 20 948
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 393	<u>25 686</u> 21 393	<u>31 028</u> 21 393	<u>30 807</u> 21 393	<u>30 416</u> 21 393
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 443</u> 21 623	<u>25 920</u> 21 623	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 040</u> 21 623	<u>30 650</u> 21 623
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 537</u> 20 732	<u>25 014</u> 20 732	<u>30 356</u> 20 732	<u>30 134</u> 20 732	<u>29 744</u> 20 732
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 948	<u>25 233</u> 20 948	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 354</u> 20 948	<u>29 964</u> 20 948
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 168	<u>25 457</u> 21 168	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 578</u> 21 168	<u>30 188</u> 21 168

							-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 042</u> 21 623	<u>24 594</u> 22 166	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 443</u> 21 623	<u>34 430</u> 22 166	<u>34 330</u> 21 623	<u>34 059</u> 21 623
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 281</u> 21 859	<u>24 839</u> 22 407	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 681</u> 21 859	<u>34 675</u> 22 407	<u>34 568</u> 21 859	<u>34 298</u> 21 859
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 356</u> 20 948	<u>23 890</u> 21 474	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 756</u> 20 948	<u>33 727</u> 21 474	<u>33 643</u> 20 948	<u>33 372</u> 20 948
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 168	<u>24 120</u> 21 700	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 980</u> 21 168	<u>33 956</u> 21 700	<u>33 867</u> 21 168	<u>33 597</u> 21 168
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 808</u> 21 393	<u>24 354</u> 21 931	<u>31 028</u> 21 393	<u>31 209</u> 21 393	<u>34 191</u> 21 931	<u>34 096</u> 21 393	<u>33 825</u> 21 393
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 281</u> 21 859	<u>24 839</u> 22 407	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 681</u> 21 859	<u>34 675</u> 22 407	<u>34 568</u> 21 859	<u>34 298</u> 21 859
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 525</u> 22 099	<u>25 089</u> 22 654	<u>31 745</u> 22 099	<u>31 925</u> 22 099	<u>34 925</u> 22 654	<u>34 813</u> 22 099	<u>34 542</u> 22 099
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 898</u> 21 169	<u>23 912</u> 21 183	<u>30 937</u> 21 169	<u>31 113</u> 21 169	<u>33 109</u> 21 183	<u>33 534</u> 21 169	<u>33 271</u> 21 169
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 798</u> 21 383	<u>23 812</u> 21 397	<u>31 018</u> 21 383	<u>31 199</u> 21 383	<u>33 648</u> 21 397	<u>34 086</u> 21 383	<u>33 815</u> 21 383
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>24 034</u> 21 615	<u>31 240</u> 21 601	<u>31 420</u> 21 601	<u>33 870</u> 21 615	<u>34 307</u> 21 601	<u>34 037</u> 21 601
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 246</u> 21 824	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 466</u> 21 824	<u>31 647</u> 21 824	<u>34 097</u> 21 838	<u>34 534</u> 21 824	<u>34 263</u> 21 824
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 713</u> 22 284	<u>24 727</u> 22 298	<u>31 933</u> 22 284	<u>32 113</u> 22 284	<u>34 564</u> 22 298	<u>35 000</u> 22 284	<u>34 730</u> 22 284

					-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 443</u> 21 623	<u>25 920</u> 21 623	<u>31 262</u> 21 623	<u>31 040</u> 21 623	<u>30 650</u> 21 623
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 681</u> 21 859	<u>26 158</u> 21 859	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 279</u> 21 859	<u>30 889</u> 21 859
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 948	<u>25 233</u> 20 948	<u>30 576</u> 20 948	<u>30 354</u> 20 948	<u>29 964</u> 20 948
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 168	<u>25 457</u> 21 168	<u>30 800</u> 21 168	<u>30 578</u> 21 168	<u>30 188</u> 21 168
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 393	<u>25 686</u> 21 393	<u>31 028</u> 21 393	<u>30 807</u> 21 393	<u>30 416</u> 21 393
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 681</u> 21 859	<u>26 158</u> 21 859	<u>31 501</u> 21 859	<u>31 279</u> 21 859	<u>30 889</u> 21 859
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 925</u> 22 099	<u>26 402</u> 22 099	<u>31 745</u> 22 099	<u>31 523</u> 22 099	<u>31 133</u> 22 099
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 135</u> 21 169	<u>25 166</u> 21 169	<u>30 959</u> 21 169	<u>30 125</u> 21 169	<u>29 755</u> 21 169
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 199</u> 21 383	<u>25 676</u> 21 383	<u>31 018</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 406</u> 21 383
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 420</u> 21 601	<u>25 897</u> 21 601	<u>31 240</u> 21 601	<u>31 018</u> 21 601	<u>30 628</u> 21 601
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 647</u> 21 824	<u>26 124</u> 21 824	<u>31 466</u> 21 824	<u>31 244</u> 21 824	<u>30 854</u> 21 824
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 284	<u>26 590</u> 22 284	<u>31 933</u> 22 284	<u>31 711</u> 22 284	<u>31 321</u> 22 284

							-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 954</u> 22 521	<u>24 968</u> 22 535	<u>32 174</u> 22 521	<u>32 354</u> 22 521	<u>34 805</u> 22 535	<u>35 241</u> 22 521	<u>34 971</u> 22 521
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>24 034</u> 21 615	<u>31 240</u> 21 601	<u>31 420</u> 21 601	<u>33 870</u> 21 615	<u>34 307</u> 21 601	<u>34 037</u> 21 601
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 246</u> 21 824	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 466</u> 21 824	<u>31 647</u> 21 824	<u>34 097</u> 21 838	<u>34 534</u> 21 824	<u>34 263</u> 21 824
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 477</u> 22 051	<u>24 491</u> 22 066	<u>31 697</u> 22 051	<u>31 877</u> 22 051	<u>34 328</u> 22 066	<u>34 765</u> 22 051	<u>34 494</u> 22 051
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 954</u> 22 521	<u>24 968</u> 22 535	<u>32 174</u> 22 521	<u>32 354</u> 22 521	<u>34 805</u> 22 535	<u>35 241</u> 22 521	<u>34 971</u> 22 521
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 200</u> 22 763	<u>25 214</u> 22 777	<u>32 420</u> 22 763	<u>32 600</u> 22 763	<u>35 051</u> 22 777	<u>35 487</u> 22 763	<u>35 217</u> 22 763
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 246</u> 21 824	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 466</u> 21 824	<u>31 647</u> 21 824	<u>34 097</u> 21 838	<u>34 534</u> 21 824	<u>34 263</u> 21 824
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 477</u> 22 051	<u>24 491</u> 22 066	<u>31 697</u> 22 051	<u>31 877</u> 22 051	<u>34 328</u> 22 066	<u>34 765</u> 22 051	<u>34 494</u> 22 051
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 713</u> 22 284	<u>24 727</u> 22 298	<u>31 933</u> 22 284	<u>32 113</u> 22 284	<u>34 564</u> 22 298	<u>35 000</u> 22 284	<u>34 730</u> 22 284
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 200</u> 22 763	<u>25 214</u> 22 777	<u>32 420</u> 22 763	<u>32 600</u> 22 763	<u>35 051</u> 22 777	<u>35 487</u> 22 763	<u>35 217</u> 22 763
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 23 010	<u>25 466</u> 23 025	<u>32 671</u> 23 010	<u>32 852</u> 23 010	<u>35 302</u> 23 025	<u>35 739</u> 23 010	<u>35 468</u> 23 010
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 477</u> 22 051	<u>24 491</u> 22 066	<u>31 697</u> 22 051	<u>31 877</u> 22 051	<u>34 328</u> 22 066	<u>34 765</u> 22 051	<u>34 494</u> 22 051
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 713</u> 22 284	<u>24 727</u> 22 298	<u>31 933</u> 22 284	<u>32 113</u> 22 284	<u>34 564</u> 22 298	<u>35 000</u> 22 284	<u>34 730</u> 22 284

					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 521	<u>26 831</u> 22 521	<u>32 174</u> 22 521	<u>31 952</u> 22 521	<u>31 562</u> 22 521
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 420</u> 21 601	<u>25 897</u> 21 601	<u>31 240</u> 21 601	<u>31 018</u> 21 601	<u>30 628</u> 21 601
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 647</u> 21 824	<u>26 124</u> 21 824	<u>31 466</u> 21 824	<u>31 244</u> 21 824	<u>30 854</u> 21 824
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 877</u> 22 051	<u>26 355</u> 22 051	<u>31 697</u> 22 051	<u>31 475</u> 22 051	<u>31 085</u> 22 051
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 521	<u>26 831</u> 22 521	<u>32 174</u> 22 521	<u>31 952</u> 22 521	<u>31 562</u> 22 521
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 600</u> 22 763	<u>27 077</u> 22 763	<u>32 420</u> 22 763	<u>32 198</u> 22 763	<u>31 808</u> 22 763
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 647</u> 21 824	<u>26 124</u> 21 824	<u>31 466</u> 21 824	<u>31 244</u> 21 824	<u>30 854</u> 21 824
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 877</u> 22 051	<u>26 355</u> 22 051	<u>31 697</u> 22 051	<u>31 475</u> 22 051	<u>31 085</u> 22 051
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 284	<u>26 590</u> 22 284	<u>31 933</u> 22 284	<u>31 711</u> 22 284	<u>31 321</u> 22 284
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 600</u> 22 763	<u>27 077</u> 22 763	<u>32 420</u> 22 763	<u>32 198</u> 22 763	<u>31 808</u> 22 763
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 010	<u>27 329</u> 23 010	<u>32 671</u> 23 010	<u>32 449</u> 23 010	<u>32 059</u> 23 010
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 877</u> 22 051	<u>26 355</u> 22 051	<u>31 697</u> 22 051	<u>31 475</u> 22 051	<u>31 085</u> 22 051
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 284	<u>26 590</u> 22 284	<u>31 933</u> 22 284	<u>31 711</u> 22 284	<u>31 321</u> 22 284

							-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 954</u> 22 521	<u>24 968</u> 22 535	<u>32 174</u> 22 521	<u>32 354</u> 22 521	<u>34 805</u> 22 535	<u>35 241</u> 22 521	<u>34 971</u> 22 521
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 451</u> 23 010	<u>25 466</u> 23 025	<u>32 671</u> 23 010	<u>32 852</u> 23 010	<u>35 302</u> 23 025	<u>35 739</u> 23 010	<u>35 468</u> 23 010
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 708</u> 23 263	<u>25 723</u> 23 278	<u>32 928</u> 23 263	<u>33 108</u> 23 263	<u>35 560</u> 23 278	<u>35 996</u> 23 263	<u>35 725</u> 23 263
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 451</u> 23 010	<u>25 466</u> 23 025	<u>32 671</u> 23 010	<u>32 852</u> 23 010	<u>35 302</u> 23 025	<u>35 739</u> 23 010	<u>35 468</u> 23 010
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 708</u> 23 263	<u>25 723</u> 23 278	<u>32 928</u> 23 263	<u>33 108</u> 23 263	<u>35 560</u> 23 278	<u>35 996</u> 23 263	<u>35 725</u> 23 263
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 971</u> 23 522	<u>25 986</u> 23 537	<u>33 191</u> 23 522	<u>33 371</u> 23 522	<u>35 822</u> 23 537	<u>36 258</u> 23 522	<u>35 988</u> 23 522
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 239</u> 23 786	<u>26 255</u> 23 801	<u>33 459</u> 23 786	<u>33 640</u> 23 786	<u>36 091</u> 23 801	<u>36 527</u> 23 786	<u>36 256</u> 23 786
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 795</u> 24 333	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 015</u> 24 333	<u>34 195</u> 24 333	<u>36 647</u> 24 348	<u>37 082</u> 24 333	<u>36 812</u> 24 333
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 249</u> 22 500	<u>25 478</u> 22 725	<u>32 289</u> 22 500	<u>32 464</u> 22 500	<u>34 676</u> 22 725	<u>34 886</u> 22 500	<u>34 622</u> 22 500
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 163</u> 22 727	<u>25 394</u> 22 955	<u>32 383</u> 22 727	<u>32 564</u> 22 727	<u>35 231</u> 22 955	<u>35 451</u> 22 727	<u>35 180</u> 22 727
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>25 632</u> 23 189	<u>32 619</u> 22 959	<u>32 799</u> 22 959	<u>35 469</u> 23 189	<u>35 686</u> 22 959	<u>35 416</u> 22 959
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 437	<u>26 123</u> 23 672	<u>33 105</u> 23 437	<u>33 285</u> 23 437	<u>35 960</u> 23 672	<u>36 172</u> 23 437	<u>35 902</u> 23 437

					-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 521	<u>26 831</u> 22 521	<u>32 174</u> 22 521	<u>31 952</u> 22 521	<u>31 562</u> 22 521
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 010	<u>27 329</u> 23 010	<u>32 671</u> 23 010	<u>32 449</u> 23 010	<u>32 059</u> 23 010
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 108</u> 23 263	<u>27 586</u> 23 263	<u>32 928</u> 23 263	<u>32 706</u> 23 263	<u>32 316</u> 23 263
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 010	<u>27 329</u> 23 010	<u>32 671</u> 23 010	<u>32 449</u> 23 010	<u>32 059</u> 23 010
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 108</u> 23 263	<u>27 586</u> 23 263	<u>32 928</u> 23 263	<u>32 706</u> 23 263	<u>32 316</u> 23 263
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 371</u> 23 522	<u>27 848</u> 23 522	<u>33 191</u> 23 522	<u>32 969</u> 23 522	<u>32 579</u> 23 522
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 640</u> 23 786	<u>28 117</u> 23 786	<u>33 459</u> 23 786	<u>33 237</u> 23 786	<u>32 847</u> 23 786
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 195</u> 24 333	<u>28 672</u> 24 333	<u>34 015</u> 24 333	<u>33 793</u> 24 333	<u>33 403</u> 24 333
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 486</u> 22 500	<u>26 517</u> 22 500	<u>32 311</u> 22 500	<u>31 477</u> 22 500	<u>31 106</u> 22 500
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 727	<u>27 041</u> 22 727	<u>32 383</u> 22 727	<u>32 161</u> 22 727	<u>31 771</u> 22 727
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 959	<u>27 276</u> 22 959	<u>32 619</u> 22 959	<u>32 397</u> 22 959	<u>32 007</u> 22 959
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 285</u> 23 437	<u>27 762</u> 23 437	<u>33 105</u> 23 437	<u>32 883</u> 23 437	<u>32 493</u> 23 437

							-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 135</u> 23 684	<u>26 376</u> 23 921	<u>33 355</u> 23 684	<u>33 536</u> 23 684	<u>36 213</u> 23 921	<u>36 423</u> 23 684	<u>36 152</u> 23 684
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 163</u> 22 727	<u>25 394</u> 22 955	<u>32 383</u> 22 727	<u>32 564</u> 22 727	<u>35 231</u> 22 955	<u>35 451</u> 22 727	<u>35 180</u> 22 727
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>25 632</u> 23 189	<u>32 619</u> 22 959	<u>32 799</u> 22 959	<u>35 469</u> 23 189	<u>35 686</u> 22 959	<u>35 416</u> 22 959
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 639</u> 23 195	<u>25 875</u> 23 428	<u>32 859</u> 23 195	<u>33 040</u> 23 195	<u>35 712</u> 23 428	<u>35 927</u> 23 195	<u>35 656</u> 23 195
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 135</u> 23 684	<u>26 376</u> 23 921	<u>33 355</u> 23 684	<u>33 536</u> 23 684	<u>36 213</u> 23 921	<u>36 423</u> 23 684	<u>36 152</u> 23 684
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 391</u> 23 936	<u>26 635</u> 24 176	<u>33 611</u> 23 936	<u>33 792</u> 23 936	<u>36 471</u> 24 176	<u>36 679</u> 23 936	<u>36 408</u> 23 936
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>25 632</u> 23 189	<u>32 619</u> 22 959	<u>32 799</u> 22 959	<u>35 469</u> 23 189	<u>35 686</u> 22 959	<u>35 416</u> 22 959
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 639</u> 23 195	<u>25 875</u> 23 428	<u>32 859</u> 23 195	<u>33 040</u> 23 195	<u>35 712</u> 23 428	<u>35 927</u> 23 195	<u>35 656</u> 23 195
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 437	<u>26 123</u> 23 672	<u>33 105</u> 23 437	<u>33 285</u> 23 437	<u>35 960</u> 23 672	<u>36 172</u> 23 437	<u>35 902</u> 23 437
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 391</u> 23 936	<u>26 635</u> 24 176	<u>33 611</u> 23 936	<u>33 792</u> 23 936	<u>36 471</u> 24 176	<u>36 679</u> 23 936	<u>36 408</u> 23 936
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 653</u> 24 193	<u>26 899</u> 24 435	<u>33 873</u> 24 193	<u>34 053</u> 24 193	<u>36 736</u> 24 435	<u>36 940</u> 24 193	<u>36 670</u> 24 193
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 391</u> 23 936	<u>26 635</u> 24 176	<u>33 611</u> 23 936	<u>33 792</u> 23 936	<u>36 471</u> 24 176	<u>36 679</u> 23 936	<u>36 408</u> 23 936
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 653</u> 24 193	<u>26 899</u> 24 435	<u>33 873</u> 24 193	<u>34 053</u> 24 193	<u>36 736</u> 24 435	<u>36 940</u> 24 193	<u>36 670</u> 24 193

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 536</u> 23 684	<u>28 013</u> 23 684	<u>33 355</u> 23 684	<u>33 134</u> 23 684	<u>32 743</u> 23 684
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 727	<u>27 041</u> 22 727	<u>32 383</u> 22 727	<u>32 161</u> 22 727	<u>31 771</u> 22 727
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 959	<u>27 276</u> 22 959	<u>32 619</u> 22 959	<u>32 397</u> 22 959	<u>32 007</u> 22 959
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 040</u> 23 195	<u>27 517</u> 23 195	<u>32 859</u> 23 195	<u>32 637</u> 23 195	<u>32 247</u> 23 195
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 536</u> 23 684	<u>28 013</u> 23 684	<u>33 355</u> 23 684	<u>33 134</u> 23 684	<u>32 743</u> 23 684
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 792</u> 23 936	<u>28 269</u> 23 936	<u>33 611</u> 23 936	<u>33 390</u> 23 936	<u>32 999</u> 23 936
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 959	<u>27 276</u> 22 959	<u>32 619</u> 22 959	<u>32 397</u> 22 959	<u>32 007</u> 22 959
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 040</u> 23 195	<u>27 517</u> 23 195	<u>32 859</u> 23 195	<u>32 637</u> 23 195	<u>32 247</u> 23 195
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 285</u> 23 437	<u>27 762</u> 23 437	<u>33 105</u> 23 437	<u>32 883</u> 23 437	<u>32 493</u> 23 437
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 792</u> 23 936	<u>28 269</u> 23 936	<u>33 611</u> 23 936	<u>33 390</u> 23 936	<u>32 999</u> 23 936
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 193	<u>28 530</u> 24 193	<u>33 873</u> 24 193	<u>33 651</u> 24 193	<u>33 261</u> 24 193
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 792</u> 23 936	<u>28 269</u> 23 936	<u>33 611</u> 23 936	<u>33 390</u> 23 936	<u>32 999</u> 23 936
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 193	<u>28 530</u> 24 193	<u>33 873</u> 24 193	<u>33 651</u> 24 193	<u>33 261</u> 24 193

							-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 920</u> 24 456	<u>27 169</u> 24 701	<u>34 140</u> 24 456	<u>34 321</u> 24 456	<u>37 005</u> 24 701	<u>37 208</u> 24 456	<u>36 937</u> 24 456
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 193</u> 24 725	<u>27 445</u> 24 973	<u>34 413</u> 24 725	<u>34 594</u> 24 725	<u>37 281</u> 24 973	<u>37 481</u> 24 725	<u>37 210</u> 24 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 758</u> 25 280	<u>28 015</u> 25 534	<u>34 978</u> 25 280	<u>35 158</u> 25 280	<u>37 851</u> 25 534	<u>38 045</u> 25 280	<u>37 774</u> 25 280
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 807</u> 24 033	<u>27 127</u> 24 348	<u>33 846</u> 24 033	<u>34 022</u> 24 033	<u>36 325</u> 24 348	<u>36 443</u> 24 033	<u>36 180</u> 24 033
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 736</u> 24 275	<u>27 060</u> 24 594	<u>33 956</u> 24 275	<u>34 137</u> 24 275	<u>36 897</u> 24 594	<u>37 024</u> 24 275	<u>36 753</u> 24 275
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 988</u> 24 523	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 208</u> 24 523	<u>34 389</u> 24 523	<u>37 152</u> 24 845	<u>37 276</u> 24 523	<u>37 005</u> 24 523
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 507</u> 25 034	<u>27 841</u> 25 363	<u>34 727</u> 25 034	<u>34 908</u> 25 034	<u>37 678</u> 25 363	<u>37 795</u> 25 034	<u>37 524</u> 25 034
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 297	<u>28 112</u> 25 630	<u>34 995</u> 25 297	<u>35 175</u> 25 297	<u>37 949</u> 25 630	<u>38 062</u> 25 297	<u>37 792</u> 25 297
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 736</u> 24 275	<u>27 060</u> 24 594	<u>33 956</u> 24 275	<u>34 137</u> 24 275	<u>36 897</u> 24 594	<u>37 024</u> 24 275	<u>36 753</u> 24 275
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 988</u> 24 523	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 208</u> 24 523	<u>34 389</u> 24 523	<u>37 152</u> 24 845	<u>37 276</u> 24 523	<u>37 005</u> 24 523
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 245</u> 24 776	<u>27 576</u> 25 101	<u>34 465</u> 24 776	<u>34 645</u> 24 776	<u>37 412</u> 25 101	<u>37 533</u> 24 776	<u>37 262</u> 24 776
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 297	<u>28 112</u> 25 630	<u>34 995</u> 25 297	<u>35 175</u> 25 297	<u>37 949</u> 25 630	<u>38 062</u> 25 297	<u>37 792</u> 25 297

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 321</u> 24 456	<u>28 798</u> 24 456	<u>34 140</u> 24 456	<u>33 918</u> 24 456	<u>33 528</u> 24 456
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 594</u> 24 725	<u>29 071</u> 24 725	<u>34 413</u> 24 725	<u>34 191</u> 24 725	<u>33 801</u> 24 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 158</u> 25 280	<u>29 635</u> 25 280	<u>34 978</u> 25 280	<u>34 756</u> 25 280	<u>34 366</u> 25 280
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 044</u> 24 033	<u>28 075</u> 24 033	<u>33 868</u> 24 033	<u>33 034</u> 24 033	<u>32 664</u> 24 033
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 137</u> 24 275	<u>28 614</u> 24 275	<u>33 956</u> 24 275	<u>33 735</u> 24 275	<u>33 344</u> 24 275
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 389</u> 24 523	<u>28 866</u> 24 523	<u>34 208</u> 24 523	<u>33 986</u> 24 523	<u>33 596</u> 24 523
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 908</u> 25 034	<u>29 385</u> 25 034	<u>34 727</u> 25 034	<u>34 505</u> 25 034	<u>34 115</u> 25 034
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 175</u> 25 297	<u>29 652</u> 25 297	<u>34 995</u> 25 297	<u>34 773</u> 25 297	<u>34 383</u> 25 297
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 137</u> 24 275	<u>28 614</u> 24 275	<u>33 956</u> 24 275	<u>33 735</u> 24 275	<u>33 344</u> 24 275
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 389</u> 24 523	<u>28 866</u> 24 523	<u>34 208</u> 24 523	<u>33 986</u> 24 523	<u>33 596</u> 24 523
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 645</u> 24 776	<u>29 122</u> 24 776	<u>34 465</u> 24 776	<u>34 243</u> 24 776	<u>33 853</u> 24 776
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 175</u> 25 297	<u>29 652</u> 25 297	<u>34 995</u> 25 297	<u>34 773</u> 25 297	<u>34 383</u> 25 297

							-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 048</u> 25 567	<u>28 389</u> 25 902	<u>35 268</u> 25 567	<u>35 449</u> 25 567	<u>38 226</u> 25 902	<u>38 336</u> 25 567	<u>38 065</u> 25 567
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 988</u> 24 523	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 208</u> 24 523	<u>34 389</u> 24 523	<u>37 152</u> 24 845	<u>37 276</u> 24 523	<u>37 005</u> 24 523
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 245</u> 24 776	<u>27 576</u> 25 101	<u>34 465</u> 24 776	<u>34 645</u> 24 776	<u>37 412</u> 25 101	<u>37 533</u> 24 776	<u>37 262</u> 24 776
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 507</u> 25 034	<u>27 841</u> 25 363	<u>34 727</u> 25 034	<u>34 908</u> 25 034	<u>37 678</u> 25 363	<u>37 795</u> 25 034	<u>37 524</u> 25 034
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 048</u> 25 567	<u>28 389</u> 25 902	<u>35 268</u> 25 567	<u>35 449</u> 25 567	<u>38 226</u> 25 902	<u>38 336</u> 25 567	<u>38 065</u> 25 567
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 328</u> 25 841	<u>28 672</u> 26 181	<u>35 548</u> 25 841	<u>35 728</u> 25 841	<u>38 509</u> 26 181	<u>38 615</u> 25 841	<u>38 345</u> 25 841
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 048</u> 25 567	<u>28 389</u> 25 902	<u>35 268</u> 25 567	<u>35 449</u> 25 567	<u>38 226</u> 25 902	<u>38 336</u> 25 567	<u>38 065</u> 25 567
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 328</u> 25 841	<u>28 672</u> 26 181	<u>35 548</u> 25 841	<u>35 728</u> 25 841	<u>38 509</u> 26 181	<u>38 615</u> 25 841	<u>38 345</u> 25 841
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 613</u> 26 122	<u>28 962</u> 26 465	<u>35 833</u> 26 122	<u>36 014</u> 26 122	<u>38 798</u> 26 465	<u>38 901</u> 26 122	<u>38 630</u> 26 122
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 905</u> 26 409	<u>29 257</u> 26 756	<u>36 125</u> 26 409	<u>36 305</u> 26 409	<u>39 094</u> 26 756	<u>39 192</u> 26 409	<u>38 922</u> 26 409
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 508</u> 27 003	<u>29 868</u> 27 358	<u>36 728</u> 27 003	<u>36 908</u> 27 003	<u>39 704</u> 27 358	<u>39 795</u> 27 003	<u>39 525</u> 27 003
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 135</u> 25 340	<u>28 282</u> 25 484	<u>35 175</u> 25 340	<u>35 350</u> 25 340	<u>37 479</u> 25 484	<u>37 772</u> 25 340	<u>37 508</u> 25 340

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 449</u> 25 567	<u>29 926</u> 25 567	<u>35 268</u> 25 567	<u>35 047</u> 25 567	<u>34 656</u> 25 567
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 389</u> 24 523	<u>28 866</u> 24 523	<u>34 208</u> 24 523	<u>33 986</u> 24 523	<u>33 596</u> 24 523
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 645</u> 24 776	<u>29 122</u> 24 776	<u>34 465</u> 24 776	<u>34 243</u> 24 776	<u>33 853</u> 24 776
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 908</u> 25 034	<u>29 385</u> 25 034	<u>34 727</u> 25 034	<u>34 505</u> 25 034	<u>34 115</u> 25 034
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 449</u> 25 567	<u>29 926</u> 25 567	<u>35 268</u> 25 567	<u>35 047</u> 25 567	<u>34 656</u> 25 567
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 728</u> 25 841	<u>30 205</u> 25 841	<u>35 548</u> 25 841	<u>35 326</u> 25 841	<u>34 936</u> 25 841
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 449</u> 25 567	<u>29 926</u> 25 567	<u>35 268</u> 25 567	<u>35 047</u> 25 567	<u>34 656</u> 25 567
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 728</u> 25 841	<u>30 205</u> 25 841	<u>35 548</u> 25 841	<u>35 326</u> 25 841	<u>34 936</u> 25 841
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 014</u> 26 122	<u>30 491</u> 26 122	<u>35 833</u> 26 122	<u>35 611</u> 26 122	<u>35 221</u> 26 122
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 305</u> 26 409	<u>30 782</u> 26 409	<u>36 125</u> 26 409	<u>35 903</u> 26 409	<u>35 513</u> 26 409
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 908</u> 27 003	<u>31 385</u> 27 003	<u>36 728</u> 27 003	<u>36 506</u> 27 003	<u>36 116</u> 27 003
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 372</u> 25 340	<u>29 403</u> 25 340	<u>35 197</u> 25 340	<u>34 363</u> 25 340	<u>33 992</u> 25 340

							-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 25 596	<u>28 226</u> 25 742	<u>35 298</u> 25 596	<u>35 479</u> 25 596	<u>38 063</u> 25 742	<u>38 366</u> 25 596	<u>38 095</u> 25 596
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 615</u> 26 124	<u>28 766</u> 26 273	<u>35 835</u> 26 124	<u>36 015</u> 26 124	<u>38 602</u> 26 273	<u>38 902</u> 26 124	<u>38 631</u> 26 124
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 891</u> 26 396	<u>29 044</u> 26 546	<u>36 111</u> 26 396	<u>36 292</u> 26 396	<u>38 880</u> 26 546	<u>39 179</u> 26 396	<u>38 908</u> 26 396
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 25 596	<u>28 226</u> 25 742	<u>35 298</u> 25 596	<u>35 479</u> 25 596	<u>38 063</u> 25 742	<u>38 366</u> 25 596	<u>38 095</u> 25 596
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 344</u> 25 857	<u>28 493</u> 26 005	<u>35 564</u> 25 857	<u>35 744</u> 25 857	<u>38 330</u> 26 005	<u>38 631</u> 25 857	<u>38 361</u> 25 857
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 891</u> 26 396	<u>29 044</u> 26 546	<u>36 111</u> 26 396	<u>36 292</u> 26 396	<u>38 880</u> 26 546	<u>39 179</u> 26 396	<u>38 908</u> 26 396
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 173</u> 26 674	<u>29 328</u> 26 826	<u>36 393</u> 26 674	<u>36 574</u> 26 674	<u>39 164</u> 26 826	<u>39 461</u> 26 674	<u>39 190</u> 26 674
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 173</u> 26 674	<u>29 328</u> 26 826	<u>36 393</u> 26 674	<u>36 574</u> 26 674	<u>39 164</u> 26 826	<u>39 461</u> 26 674	<u>39 190</u> 26 674
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 958	<u>29 618</u> 27 111	<u>36 682</u> 26 958	<u>36 862</u> 26 958	<u>39 454</u> 27 111	<u>39 749</u> 26 958	<u>39 479</u> 26 958
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 057</u> 27 544	<u>30 216</u> 27 701	<u>37 277</u> 27 544	<u>37 458</u> 27 544	<u>40 053</u> 27 701	<u>40 345</u> 27 544	<u>40 074</u> 27 544
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 365</u> 27 846	<u>30 526</u> 28 005	<u>37 585</u> 27 846	<u>37 765</u> 27 846	<u>40 362</u> 28 005	<u>40 652</u> 27 846	<u>40 381</u> 27 846
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 135</u> 25 340	<u>28 282</u> 25 484	<u>35 175</u> 25 340	<u>35 350</u> 25 340	<u>37 479</u> 25 484	<u>37 772</u> 25 340	<u>37 508</u> 25 340

					-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 596	<u>29 956</u> 25 596	<u>35 298</u> 25 596	<u>35 077</u> 25 596	<u>34 686</u> 25 596
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 015</u> 26 124	<u>30 492</u> 26 124	<u>35 835</u> 26 124	<u>35 613</u> 26 124	<u>35 223</u> 26 124
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 396	<u>30 769</u> 26 396	<u>36 111</u> 26 396	<u>35 889</u> 26 396	<u>35 499</u> 26 396
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 596	<u>29 956</u> 25 596	<u>35 298</u> 25 596	<u>35 077</u> 25 596	<u>34 686</u> 25 596
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 744</u> 25 857	<u>30 221</u> 25 857	<u>35 564</u> 25 857	<u>35 342</u> 25 857	<u>34 952</u> 25 857
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 396	<u>30 769</u> 26 396	<u>36 111</u> 26 396	<u>35 889</u> 26 396	<u>35 499</u> 26 396
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 674	<u>31 051</u> 26 674	<u>36 393</u> 26 674	<u>36 172</u> 26 674	<u>35 781</u> 26 674
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 674	<u>31 051</u> 26 674	<u>36 393</u> 26 674	<u>36 172</u> 26 674	<u>35 781</u> 26 674
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 862</u> 26 958	<u>31 339</u> 26 958	<u>36 682</u> 26 958	<u>36 460</u> 26 958	<u>36 070</u> 26 958
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 458</u> 27 544	<u>31 935</u> 27 544	<u>37 277</u> 27 544	<u>37 055</u> 27 544	<u>36 665</u> 27 544
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 765</u> 27 846	<u>32 242</u> 27 846	<u>37 585</u> 27 846	<u>37 363</u> 27 846	<u>36 973</u> 27 846
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 372</u> 25 340	<u>29 403</u> 25 340	<u>35 197</u> 25 340	<u>34 363</u> 25 340	<u>33 992</u> 25 340

							-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 750</u> 26 930	<u>31 168</u> 28 325	<u>36 790</u> 26 930	<u>36 965</u> 26 930	<u>40 366</u> 28 325	<u>39 387</u> 26 930	<u>39 123</u> 26 930
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 709</u> 27 202	<u>31 142</u> 28 611	<u>36 930</u> 27 202	<u>37 110</u> 27 202	<u>40 978</u> 28 611	<u>39 997</u> 27 202	<u>39 726</u> 27 202
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 279</u> 27 762	<u>31 741</u> 29 201	<u>37 499</u> 27 762	<u>37 680</u> 27 762	<u>41 577</u> 29 201	<u>40 567</u> 27 762	<u>40 296</u> 27 762
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 573</u> 28 052	<u>32 050</u> 29 505	<u>37 793</u> 28 052	<u>37 974</u> 28 052	<u>41 887</u> 29 505	<u>40 861</u> 28 052	<u>40 590</u> 28 052
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 709</u> 27 202	<u>31 142</u> 28 611	<u>36 930</u> 27 202	<u>37 110</u> 27 202	<u>40 978</u> 28 611	<u>39 997</u> 27 202	<u>39 726</u> 27 202
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 991</u> 27 479	<u>31 438</u> 28 903	<u>37 212</u> 27 479	<u>37 392</u> 27 479	<u>41 275</u> 28 903	<u>40 279</u> 27 479	<u>40 008</u> 27 479
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 573</u> 28 052	<u>32 050</u> 29 505	<u>37 793</u> 28 052	<u>37 974</u> 28 052	<u>41 887</u> 29 505	<u>40 861</u> 28 052	<u>40 590</u> 28 052
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 873</u> 28 347	<u>32 366</u> 29 816	<u>38 093</u> 28 347	<u>38 274</u> 28 347	<u>42 202</u> 29 816	<u>41 161</u> 28 347	<u>40 890</u> 28 347
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 873</u> 28 347	<u>32 366</u> 29 816	<u>38 093</u> 28 347	<u>38 274</u> 28 347	<u>42 202</u> 29 816	<u>41 161</u> 28 347	<u>40 890</u> 28 347
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 180</u> 28 648	<u>32 688</u> 30 133	<u>38 400</u> 28 648	<u>38 580</u> 28 648	<u>42 524</u> 30 133	<u>41 467</u> 28 648	<u>41 196</u> 28 648
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 812</u> 29 271	<u>33 353</u> 30 788	<u>39 032</u> 29 271	<u>39 213</u> 29 271	<u>43 190</u> 30 788	<u>42 100</u> 29 271	<u>41 829</u> 29 271
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 139</u> 29 593	<u>33 697</u> 31 126	<u>39 359</u> 29 593	<u>39 540</u> 29 593	<u>43 534</u> 31 126	<u>42 427</u> 29 593	<u>42 156</u> 29 593

					-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>36 987</u> 26 930	<u>31 018</u> 26 930	<u>36 812</u> 26 930	<u>35 978</u> 26 930	<u>35 607</u> 26 930
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 110</u> 27 202	<u>31 587</u> 27 202	<u>36 930</u> 27 202	<u>36 708</u> 27 202	<u>36 318</u> 27 202
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 680</u> 27 762	<u>32 157</u> 27 762	<u>37 499</u> 27 762	<u>37 278</u> 27 762	<u>36 887</u> 27 762
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 974</u> 28 052	<u>32 451</u> 28 052	<u>37 793</u> 28 052	<u>37 571</u> 28 052	<u>37 181</u> 28 052
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 110</u> 27 202	<u>31 587</u> 27 202	<u>36 930</u> 27 202	<u>36 708</u> 27 202	<u>36 318</u> 27 202
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 392</u> 27 479	<u>31 869</u> 27 479	<u>37 212</u> 27 479	<u>36 990</u> 27 479	<u>36 600</u> 27 479
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 974</u> 28 052	<u>32 451</u> 28 052	<u>37 793</u> 28 052	<u>37 571</u> 28 052	<u>37 181</u> 28 052
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 274</u> 28 347	<u>32 751</u> 28 347	<u>38 093</u> 28 347	<u>37 871</u> 28 347	<u>37 481</u> 28 347
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 274</u> 28 347	<u>32 751</u> 28 347	<u>38 093</u> 28 347	<u>37 871</u> 28 347	<u>37 481</u> 28 347
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 580</u> 28 648	<u>33 057</u> 28 648	<u>38 400</u> 28 648	<u>38 178</u> 28 648	<u>37 788</u> 28 648
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 213</u> 29 271	<u>33 690</u> 29 271	<u>39 032</u> 29 271	<u>38 810</u> 29 271	<u>38 420</u> 29 271
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 540</u> 29 593	<u>34 017</u> 29 593	<u>39 359</u> 29 593	<u>39 137</u> 29 593	<u>38 747</u> 29 593

							-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 375</u> 28 529	<u>33 724</u> 30 841	<u>38 414</u> 28 529	<u>38 590</u> 28 529	<u>42 922</u> 30 841	<u>41 011</u> 28 529	<u>40 748</u> 28 529
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 350</u> 28 817	<u>33 724</u> 31 153	<u>38 571</u> 28 817	<u>38 751</u> 28 817	<u>43 560</u> 31 153	<u>41 638</u> 28 817	<u>41 367</u> 28 817
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 954</u> 29 411	<u>34 376</u> 31 795	<u>39 174</u> 29 411	<u>39 355</u> 29 411	<u>44 213</u> 31 795	<u>42 242</u> 29 411	<u>41 971</u> 29 411
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 717	<u>34 713</u> 32 126	<u>39 485</u> 29 717	<u>39 666</u> 29 717	<u>44 549</u> 32 126	<u>42 553</u> 29 717	<u>42 282</u> 29 717
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 350</u> 28 817	<u>33 724</u> 31 153	<u>38 571</u> 28 817	<u>38 751</u> 28 817	<u>43 560</u> 31 153	<u>41 638</u> 28 817	<u>41 367</u> 28 817
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 649</u> 29 111	<u>34 047</u> 31 470	<u>38 869</u> 29 111	<u>39 050</u> 29 111	<u>43 883</u> 31 470	<u>41 937</u> 29 111	<u>41 666</u> 29 111
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 717	<u>34 713</u> 32 126	<u>39 485</u> 29 717	<u>39 666</u> 29 717	<u>44 549</u> 32 126	<u>42 553</u> 29 717	<u>42 282</u> 29 717
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>35 056</u> 32 464	<u>39 803</u> 30 030	<u>39 984</u> 30 030	<u>44 893</u> 32 464	<u>42 871</u> 30 030	<u>42 600</u> 30 030
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>35 056</u> 32 464	<u>39 803</u> 30 030	<u>39 984</u> 30 030	<u>44 893</u> 32 464	<u>42 871</u> 30 030	<u>42 600</u> 30 030
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 908</u> 30 350	<u>35 407</u> 32 810	<u>40 128</u> 30 350	<u>40 308</u> 30 350	<u>45 244</u> 32 810	<u>43 195</u> 30 350	<u>42 925</u> 30 350
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 578</u> 31 009	<u>36 132</u> 33 523	<u>40 798</u> 31 009	<u>40 979</u> 31 009	<u>45 968</u> 33 523	<u>43 866</u> 31 009	<u>43 595</u> 31 009
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 924</u> 31 350	<u>36 506</u> 33 891	<u>41 144</u> 31 350	<u>41 325</u> 31 350	<u>46 343</u> 33 891	<u>44 212</u> 31 350	<u>43 941</u> 31 350

					-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 612</u> 28 529	<u>32 643</u> 28 529	<u>38 436</u> 28 529	<u>37 602</u> 28 529	<u>37 232</u> 28 529
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 751</u> 28 817	<u>33 228</u> 28 817	<u>38 571</u> 28 817	<u>38 349</u> 28 817	<u>37 959</u> 28 817
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>39 355</u> 29 411	<u>33 832</u> 29 411	<u>39 174</u> 29 411	<u>38 952</u> 29 411	<u>38 562</u> 29 411
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 666</u> 29 717	<u>34 143</u> 29 717	<u>39 485</u> 29 717	<u>39 264</u> 29 717	<u>38 873</u> 29 717
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 751</u> 28 817	<u>33 228</u> 28 817	<u>38 571</u> 28 817	<u>38 349</u> 28 817	<u>37 959</u> 28 817
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 050</u> 29 111	<u>33 527</u> 29 111	<u>38 869</u> 29 111	<u>38 647</u> 29 111	<u>38 257</u> 29 111
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 666</u> 29 717	<u>34 143</u> 29 717	<u>39 485</u> 29 717	<u>39 264</u> 29 717	<u>38 873</u> 29 717
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 984</u> 30 030	<u>34 461</u> 30 030	<u>39 803</u> 30 030	<u>39 581</u> 30 030	<u>39 191</u> 30 030
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 984</u> 30 030	<u>34 461</u> 30 030	<u>39 803</u> 30 030	<u>39 581</u> 30 030	<u>39 191</u> 30 030
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>40 308</u> 30 350	<u>34 785</u> 30 350	<u>40 128</u> 30 350	<u>39 906</u> 30 350	<u>39 516</u> 30 350
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 979</u> 31 009	<u>35 456</u> 31 009	<u>40 798</u> 31 009	<u>40 576</u> 31 009	<u>40 186</u> 31 009
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>41 325</u> 31 350	<u>35 802</u> 31 350	<u>41 144</u> 31 350	<u>40 923</u> 31 350	<u>40 532</u> 31 350

							-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 104</u> 30 230	<u>37 187</u> 34 250	<u>40 143</u> 30 230	<u>40 319</u> 30 230	<u>46 385</u> 34 250	<u>42 740</u> 30 230	<u>42 477</u> 30 230
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 097</u> 30 536	<u>37 222</u> 34 596	<u>40 317</u> 30 536	<u>40 497</u> 30 536	<u>47 058</u> 34 596	<u>43 384</u> 30 536	<u>43 114</u> 30 536
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 736</u> 31 165	<u>37 947</u> 35 309	<u>40 957</u> 31 165	<u>41 137</u> 31 165	<u>47 783</u> 35 309	<u>44 024</u> 31 165	<u>43 753</u> 31 165
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 31 490	<u>38 320</u> 35 677	<u>41 286</u> 31 490	<u>41 467</u> 31 490	<u>48 157</u> 35 677	<u>44 354</u> 31 490	<u>44 083</u> 31 490
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 097</u> 30 536	<u>37 222</u> 34 596	<u>40 317</u> 30 536	<u>40 497</u> 30 536	<u>47 058</u> 34 596	<u>43 384</u> 30 536	<u>43 114</u> 30 536
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 413</u> 30 847	<u>37 581</u> 34 949	<u>40 633</u> 30 847	<u>40 814</u> 30 847	<u>47 417</u> 34 949	<u>43 701</u> 30 847	<u>43 430</u> 30 847
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 066</u> 31 490	<u>38 320</u> 35 677	<u>41 286</u> 31 490	<u>41 467</u> 31 490	<u>48 157</u> 35 677	<u>44 354</u> 31 490	<u>44 083</u> 31 490
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 403</u> 31 821	<u>38 702</u> 36 052	<u>41 623</u> 31 821	<u>41 804</u> 31 821	<u>48 538</u> 36 052	<u>44 691</u> 31 821	<u>44 420</u> 31 821
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 347</u> 39 329	<u>38 702</u> 36 052	<u>41 623</u> 31 821	<u>41 804</u> 31 821	<u>48 538</u> 36 052	<u>44 691</u> 31 821	<u>44 420</u> 31 821
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 801</u> 39 775	<u>39 092</u> 36 436	<u>41 967</u> 32 160	<u>42 148</u> 32 160	<u>48 928</u> 36 436	<u>45 035</u> 32 160	<u>44 764</u> 32 160
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 255</u> 40 221	<u>39 896</u> 37 228	<u>42 677</u> 32 859	<u>42 858</u> 32 859	<u>49 733</u> 37 228	<u>45 745</u> 32 859	<u>45 474</u> 32 859
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 708</u> 40 668	<u>40 312</u> 37 637	<u>43 044</u> 33 220	<u>43 225</u> 33 220	<u>50 149</u> 37 637	<u>46 112</u> 33 220	<u>45 841</u> 33 220

					-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 341</u> 30 230	<u>34 371</u> 30 230	<u>40 165</u> 30 230	<u>39 331</u> 30 230	<u>38 961</u> 30 230
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 497</u> 30 536	<u>34 974</u> 30 536	<u>40 317</u> 30 536	<u>40 095</u> 30 536	<u>39 705</u> 30 536
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 137</u> 31 165	<u>35 614</u> 31 165	<u>40 957</u> 31 165	<u>40 735</u> 31 165	<u>40 345</u> 31 165
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 467</u> 31 490	<u>35 944</u> 31 490	<u>41 286</u> 31 490	<u>41 064</u> 31 490	<u>40 674</u> 31 490
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 497</u> 30 536	<u>34 974</u> 30 536	<u>40 317</u> 30 536	<u>40 095</u> 30 536	<u>39 705</u> 30 536
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 814</u> 30 847	<u>35 291</u> 30 847	<u>40 633</u> 30 847	<u>40 412</u> 30 847	<u>40 021</u> 30 847
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 467</u> 31 490	<u>35 944</u> 31 490	<u>41 286</u> 31 490	<u>41 064</u> 31 490	<u>40 674</u> 31 490
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 804</u> 31 821	<u>36 281</u> 31 821	<u>41 623</u> 31 821	<u>41 401</u> 31 821	<u>41 011</u> 31 821
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 804</u> 31 821	<u>36 281</u> 31 821	<u>41 623</u> 31 821	<u>41 401</u> 31 821	<u>41 011</u> 31 821
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 148</u> 32 160	<u>36 625</u> 32 160	<u>41 967</u> 32 160	<u>41 745</u> 32 160	<u>41 355</u> 32 160
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 858</u> 32 859	<u>37 335</u> 32 859	<u>42 677</u> 32 859	<u>42 456</u> 32 859	<u>42 065</u> 32 859
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 225</u> 33 220	<u>37 702</u> 33 220	<u>43 044</u> 33 220	<u>42 822</u> 33 220	<u>42 432</u> 33 220

							-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 487</u> 31 592	<u>39 623</u> 36 647	<u>41 526</u> 31 592	<u>41 702</u> 31 592	<u>48 821</u> 36 647	<u>44 123</u> 31 592	<u>43 860</u> 31 592
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 31 911	<u>39 682</u> 37 017	<u>41 714</u> 31 911	<u>41 895</u> 31 911	<u>49 519</u> 37 017	<u>44 782</u> 31 911	<u>44 511</u> 31 911
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 163</u> 32 569	<u>40 458</u> 37 781	<u>42 383</u> 32 569	<u>42 563</u> 32 569	<u>50 294</u> 37 781	<u>45 450</u> 32 569	<u>45 179</u> 32 569
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 507</u> 32 908	<u>40 858</u> 38 174	<u>42 727</u> 32 908	<u>42 908</u> 32 908	<u>50 694</u> 38 174	<u>45 795</u> 32 908	<u>45 524</u> 32 908
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 31 911	<u>39 682</u> 37 017	<u>41 714</u> 31 911	<u>41 895</u> 31 911	<u>49 519</u> 37 017	<u>44 782</u> 31 911	<u>44 511</u> 31 911
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 825</u> 32 236	<u>40 066</u> 37 395	<u>42 045</u> 32 236	<u>42 225</u> 32 236	<u>49 903</u> 37 395	<u>45 112</u> 32 236	<u>44 842</u> 32 236
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 507</u> 32 908	<u>40 858</u> 38 174	<u>42 727</u> 32 908	<u>42 908</u> 32 908	<u>50 694</u> 38 174	<u>45 795</u> 32 908	<u>45 524</u> 32 908
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 859</u> 33 254	<u>41 266</u> 38 576	<u>43 079</u> 33 254	<u>43 260</u> 33 254	<u>51 102</u> 38 576	<u>46 147</u> 33 254	<u>45 876</u> 33 254
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 525</u> 41 471	<u>41 266</u> 38 576	<u>43 079</u> 33 254	<u>43 260</u> 33 254	<u>51 102</u> 38 576	<u>46 147</u> 33 254	<u>45 876</u> 33 254
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 978</u> 41 918	<u>41 683</u> 38 987	<u>43 439</u> 33 608	<u>43 619</u> 33 608	<u>51 519</u> 38 987	<u>46 506</u> 33 608	<u>46 236</u> 33 608
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 432</u> 42 364	<u>42 544</u> 39 834	<u>44 181</u> 34 339	<u>44 361</u> 34 339	<u>52 381</u> 39 834	<u>47 249</u> 34 339	<u>46 978</u> 34 339
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 885</u> 42 811	<u>42 989</u> 40 272	<u>44 564</u> 34 716	<u>44 745</u> 34 716	<u>52 825</u> 40 272	<u>47 632</u> 34 716	<u>47 361</u> 34 716

					-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>41 724</u> 31 912	<u>35 755</u> 31 912	<u>41 548</u> 31 912	<u>40 715</u> 31 912	<u>40 344</u> 31 912
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 895</u> 31 911	<u>36 372</u> 31 911	<u>41 714</u> 31 911	<u>41 492</u> 31 911	<u>41 102</u> 31 911
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 563</u> 32 569	<u>37 040</u> 32 569	<u>42 383</u> 32 569	<u>42 161</u> 32 569	<u>41 771</u> 32 569
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 908</u> 32 908	<u>37 385</u> 32 908	<u>42 727</u> 32 908	<u>42 505</u> 32 908	<u>42 115</u> 32 908
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 895</u> 31 911	<u>36 372</u> 31 911	<u>41 714</u> 31 911	<u>41 492</u> 31 911	<u>41 102</u> 31 911
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>42 225</u> 32 236	<u>36 702</u> 32 236	<u>42 045</u> 32 236	<u>41 823</u> 32 236	<u>41 433</u> 32 236
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 908</u> 32 908	<u>37 385</u> 32 908	<u>42 727</u> 32 908	<u>42 505</u> 32 908	<u>42 115</u> 32 908
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>43 260</u> 33 254	<u>37 737</u> 33 254	<u>43 079</u> 33 254	<u>42 857</u> 33 254	<u>42 467</u> 33 254
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>43 260</u> 33 254	<u>37 737</u> 33 254	<u>43 079</u> 33 254	<u>42 857</u> 33 254	<u>42 467</u> 33 254
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 619</u> 33 608	<u>38 096</u> 33 608	<u>43 439</u> 33 608	<u>43 217</u> 33 608	<u>42 827</u> 33 608
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 361</u> 34 339	<u>38 838</u> 34 339	<u>44 181</u> 34 339	<u>43 959</u> 34 339	<u>43 569</u> 34 339
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 745</u> 34 716	<u>39 222</u> 34 716	<u>44 564</u> 34 716	<u>44 342</u> 34 716	<u>43 952</u> 34 716

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 986</u> 18 304	<u>21 244</u> 18 557	<u>27 862</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>30 442</u> 18 557	<u>29 130</u> 18 304	<u>29 130</u> 18 304
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 288</u> 18 601	<u>21 810</u> 19 114	<u>28 165</u> 18 601	<u>28 165</u> 18 601	<u>31 007</u> 19 114	<u>29 433</u> 18 601	<u>29 433</u> 18 601
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 742</u> 19 048	<u>22 392</u> 19 688	<u>28 618</u> 19 048	<u>28 618</u> 19 048	<u>31 590</u> 19 688	<u>29 886</u> 19 048	<u>29 886</u> 19 048
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 800</u> 20 089	<u>23 127</u> 20 411	<u>29 677</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089	<u>32 325</u> 20 411	<u>30 945</u> 20 089	<u>30 945</u> 20 089
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 800</u> 20 089	<u>23 127</u> 20 411	<u>29 677</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089	<u>32 325</u> 20 411	<u>30 945</u> 20 089	<u>30 945</u> 20 089
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 220	<u>23 698</u> 20 973	<u>30 826</u> 21 220	<u>30 826</u> 21 220	<u>32 896</u> 20 973	<u>32 094</u> 21 220	<u>32 094</u> 21 220
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 219</u> 22 470	<u>25 250</u> 22 500	<u>32 096</u> 22 470	<u>32 096</u> 22 470	<u>34 447</u> 22 500	<u>33 364</u> 22 470	<u>33 364</u> 22 470
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 580</u> 23 810	<u>26 882</u> 24 107	<u>33 456</u> 23 810	<u>33 456</u> 23 810	<u>36 080</u> 24 107	<u>34 724</u> 23 810	<u>34 724</u> 23 810
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 032</u> 25 238	<u>28 025</u> 25 232	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>37 223</u> 25 232	<u>36 176</u> 25 238	<u>36 176</u> 25 238
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 032</u> 25 238	<u>28 025</u> 25 232	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>37 223</u> 25 232	<u>36 176</u> 25 238	<u>36 176</u> 25 238
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 150</u> 26 339	<u>30 883</u> 28 045	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>40 081</u> 28 045	<u>37 295</u> 26 339	<u>37 295</u> 26 339
212-102-0200	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 862</u> 18 304	<u>22 254</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>27 214</u> 18 304	<u>26 843</u> 18 304
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 165</u> 18 601	<u>22 556</u> 18 601	<u>28 165</u> 18 601	<u>27 516</u> 18 601	<u>27 145</u> 18 601
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 618</u> 19 048	<u>23 010</u> 19 048	<u>28 618</u> 19 048	<u>27 970</u> 19 048	<u>27 599</u> 19 048
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 677</u> 20 089	<u>24 068</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089	<u>29 028</u> 20 089	<u>28 657</u> 20 089
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 677</u> 20 089	<u>24 068</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089	<u>29 028</u> 20 089	<u>28 657</u> 20 089
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 826</u> 21 220	<u>25 217</u> 21 220	<u>30 826</u> 21 220	<u>30 177</u> 21 220	<u>29 806</u> 21 220
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 096</u> 22 470	<u>26 487</u> 22 470	<u>32 096</u> 22 470	<u>31 447</u> 22 470	<u>31 076</u> 22 470
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 810	<u>27 848</u> 23 810	<u>33 456</u> 23 810	<u>32 808</u> 23 810	<u>32 437</u> 23 810
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 908</u> 25 238	<u>29 300</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 259</u> 25 238	<u>33 889</u> 25 238
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 908</u> 25 238	<u>29 300</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 259</u> 25 238	<u>33 889</u> 25 238
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 027</u> 26 339	<u>30 418</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>35 378</u> 26 339	<u>35 007</u> 26 339
212-102-0200	7473-2010	3							

							-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 487	<u>21 432</u> 18 743	<u>28 048</u> 18 487	<u>28 048</u> 18 487	<u>30 630</u> 18 743	<u>29 316</u> 18 487	<u>29 316</u> 18 487
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 477</u> 18 787	<u>22 004</u> 19 305	<u>28 354</u> 18 787	<u>28 354</u> 18 787	<u>31 201</u> 19 305	<u>29 622</u> 18 787	<u>29 622</u> 18 787
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 936</u> 19 238	<u>22 592</u> 19 884	<u>28 812</u> 19 238	<u>28 812</u> 19 238	<u>31 790</u> 19 884	<u>30 080</u> 19 238	<u>30 080</u> 19 238
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 004</u> 20 290	<u>23 334</u> 20 615	<u>29 881</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290	<u>32 532</u> 20 615	<u>31 149</u> 20 290	<u>31 149</u> 20 290
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 004</u> 20 290	<u>23 334</u> 20 615	<u>29 881</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290	<u>32 532</u> 20 615	<u>31 149</u> 20 290	<u>31 149</u> 20 290
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 165</u> 21 432	<u>23 912</u> 21 183	<u>31 041</u> 21 432	<u>31 041</u> 21 432	<u>33 109</u> 21 183	<u>32 309</u> 21 432	<u>32 309</u> 21 432
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 448</u> 22 695	<u>25 478</u> 22 725	<u>32 324</u> 22 695	<u>32 324</u> 22 695	<u>34 676</u> 22 725	<u>33 592</u> 22 695	<u>33 592</u> 22 695
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 822</u> 24 048	<u>27 127</u> 24 348	<u>33 698</u> 24 048	<u>33 698</u> 24 048	<u>36 325</u> 24 348	<u>34 966</u> 24 048	<u>34 966</u> 24 048
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 288</u> 25 490	<u>28 282</u> 25 484	<u>35 164</u> 25 490	<u>35 164</u> 25 490	<u>37 479</u> 25 484	<u>36 432</u> 25 490	<u>36 432</u> 25 490
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 288</u> 25 490	<u>28 282</u> 25 484	<u>35 164</u> 25 490	<u>35 164</u> 25 490	<u>37 479</u> 25 484	<u>36 432</u> 25 490	<u>36 432</u> 25 490
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 418</u> 26 603	<u>31 168</u> 28 325	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>40 366</u> 28 325	<u>37 562</u> 26 603	<u>37 562</u> 26 603

212-103.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 048</u> 18 487	<u>22 440</u> 18 487	<u>28 048</u> 18 487	<u>27 400</u> 18 487	<u>27 029</u> 18 487
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 354</u> 18 787	<u>22 745</u> 18 787	<u>28 354</u> 18 787	<u>27 705</u> 18 787	<u>27 334</u> 18 787
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 812</u> 19 238	<u>23 204</u> 19 238	<u>28 812</u> 19 238	<u>28 163</u> 19 238	<u>27 793</u> 19 238
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 881</u> 20 290	<u>24 272</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290	<u>29 232</u> 20 290	<u>28 861</u> 20 290
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 881</u> 20 290	<u>24 272</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290	<u>29 232</u> 20 290	<u>28 861</u> 20 290
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 041</u> 21 432	<u>25 433</u> 21 432	<u>31 041</u> 21 432	<u>30 393</u> 21 432	<u>30 022</u> 21 432
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 324</u> 22 695	<u>26 716</u> 22 695	<u>32 324</u> 22 695	<u>31 675</u> 22 695	<u>31 305</u> 22 695
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 698</u> 24 048	<u>28 090</u> 24 048	<u>33 698</u> 24 048	<u>33 050</u> 24 048	<u>32 679</u> 24 048
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 164</u> 25 490	<u>29 556</u> 25 490	<u>35 164</u> 25 490	<u>34 516</u> 25 490	<u>34 145</u> 25 490
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 164</u> 25 490	<u>29 556</u> 25 490	<u>35 164</u> 25 490	<u>34 516</u> 25 490	<u>34 145</u> 25 490
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 294</u> 26 603	<u>30 686</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>35 646</u> 26 603	<u>35 275</u> 26 603

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.
212-201.

					,	.	.
212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890		
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861		
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833		

212-202.

					,	.	.
212-202-0100	51263-2008	3					

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					,
					.
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

					,
					.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.

212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 542</u> 15 110	<u>18 338</u> 15 893	<u>23 845</u> 15 110	<u>23 845</u> 15 110	<u>26 769</u> 15 893	<u>25 008</u> 15 110	<u>25 008</u> 15 110
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 474</u> 16 027	<u>19 436</u> 16 973	<u>24 777</u> 16 027	<u>24 777</u> 16 027	<u>27 867</u> 16 973	<u>25 940</u> 16 027	<u>25 940</u> 16 027
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 861</u> 17 392	<u>21 160</u> 18 671	<u>26 164</u> 17 392	<u>26 164</u> 17 392	<u>29 591</u> 18 671	<u>27 326</u> 17 392	<u>27 326</u> 17 392
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 636</u> 18 155	<u>22 393</u> 19 884	<u>26 939</u> 18 155	<u>26 939</u> 18 155	<u>30 824</u> 19 884	<u>28 101</u> 18 155	<u>28 101</u> 18 155
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 422</u> 18 929	<u>23 403</u> 20 879	<u>27 725</u> 18 929	<u>27 725</u> 18 929	<u>31 834</u> 20 879	<u>28 887</u> 18 929	<u>28 887</u> 18 929
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 907</u> 20 390	<u>21 622</u> 19 125	<u>29 210</u> 20 390	<u>29 210</u> 20 390	<u>30 053</u> 19 125	<u>30 372</u> 20 390	<u>30 372</u> 20 390
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 881</u> 22 333	<u>22 601</u> 20 089	<u>31 184</u> 22 333	<u>31 184</u> 22 333	<u>31 032</u> 20 089	<u>32 347</u> 22 333	<u>32 347</u> 22 333
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 016</u> 23 450	<u>23 622</u> 21 094	<u>32 319</u> 23 450	<u>32 319</u> 23 450	<u>32 053</u> 21 094	<u>33 481</u> 23 450	<u>33 481</u> 23 450
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 207</u> 24 623	<u>24 693</u> 22 148	<u>33 510</u> 24 623	<u>33 510</u> 24 623	<u>33 124</u> 22 148	<u>34 673</u> 24 623	<u>34 673</u> 24 623
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 359</u> 26 740	<u>26 944</u> 24 363	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 375</u> 24 363	<u>36 824</u> 26 740	<u>36 824</u> 26 740
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>19 008</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 845</u> 15 110	<u>18 704</u> 15 110	<u>23 845</u> 15 110	<u>23 251</u> 15 110	<u>22 911</u> 15 110
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 777</u> 16 027	<u>19 636</u> 16 027	<u>24 777</u> 16 027	<u>24 183</u> 16 027	<u>23 843</u> 16 027
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 164</u> 17 392	<u>21 023</u> 17 392	<u>26 164</u> 17 392	<u>25 569</u> 17 392	<u>25 230</u> 17 392
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 939</u> 18 155	<u>21 798</u> 18 155	<u>26 939</u> 18 155	<u>26 344</u> 18 155	<u>26 005</u> 18 155
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 725</u> 18 929	<u>22 584</u> 18 929	<u>27 725</u> 18 929	<u>27 131</u> 18 929	<u>26 791</u> 18 929
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 210</u> 20 390	<u>24 069</u> 20 390	<u>29 210</u> 20 390	<u>28 615</u> 20 390	<u>28 276</u> 20 390
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 184</u> 22 333	<u>26 044</u> 22 333	<u>31 184</u> 22 333	<u>30 590</u> 22 333	<u>30 250</u> 22 333
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 319</u> 23 450	<u>27 178</u> 23 450	<u>32 319</u> 23 450	<u>31 724</u> 23 450	<u>31 385</u> 23 450
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 510</u> 24 623	<u>28 369</u> 24 623	<u>33 510</u> 24 623	<u>32 916</u> 24 623	<u>32 576</u> 24 623
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 662</u> 26 740	<u>30 521</u> 26 740	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 067</u> 26 740	<u>34 728</u> 26 740
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765

							-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>21 758</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>22 350</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>23 332</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>23 922</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 197</u> 11 708	<u>13 702</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 150</u> 29 172	<u>32 058</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>31 142</u> 28 180	<u>31 054</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973

					-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973

					-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 961</u> 25 325	<u>26 553</u> 25 325	<u>27 815</u> 25 325	<u>27 620</u> 25 325	<u>27 539</u> 25 325
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 436</u> 24 808	<u>26 028</u> 24 808	<u>27 290</u> 24 808	<u>27 095</u> 24 808	<u>27 014</u> 24 808
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 704</u> 25 071	<u>26 296</u> 25 071	<u>27 557</u> 25 071	<u>27 362</u> 25 071	<u>27 281</u> 25 071
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 724</u> 24 107	<u>25 316</u> 24 107	<u>26 578</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 301</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019								

							-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 073</u> 27 925	<u>26 167</u> 25 065	<u>31 195</u> 28 669	<u>31 341</u> 28 669	<u>27 880</u> 25 065	<u>32 566</u> 28 669	<u>32 347</u> 28 669
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 130</u> 26 997	<u>25 647</u> 24 554	<u>30 209</u> 27 699	<u>30 355</u> 27 699	<u>27 360</u> 24 554	<u>31 581</u> 27 699	<u>31 361</u> 27 699
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 092</u> 25 976	<u>25 149</u> 24 063	<u>29 120</u> 26 628	<u>29 267</u> 26 628	<u>26 862</u> 24 063	<u>30 492</u> 26 628	<u>30 272</u> 26 628
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 254</u> 25 150	<u>23 765</u> 22 700	<u>28 268</u> 25 789	<u>28 414</u> 25 789	<u>25 478</u> 22 700	<u>29 640</u> 25 789	<u>29 420</u> 25 789
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 024</u> 26 238	<u>25 060</u> 24 306	<u>29 279</u> 26 897	<u>29 417</u> 26 897	<u>26 974</u> 24 306	<u>30 574</u> 26 897	<u>30 367</u> 26 897
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 024</u> 26 238	<u>25 060</u> 24 306	<u>29 279</u> 26 897	<u>29 417</u> 26 897	<u>26 974</u> 24 306	<u>30 574</u> 26 897	<u>30 367</u> 26 897
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 101</u> 25 000	<u>25 194</u> 24 107	<u>27 467</u> 25 000	<u>27 613</u> 25 000	<u>26 907</u> 24 107	<u>28 838</u> 25 000	<u>28 619</u> 25 000
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 101</u> 25 000	<u>24 287</u> 23 214	<u>27 467</u> 25 000	<u>27 613</u> 25 000	<u>26 000</u> 23 214	<u>28 838</u> 25 000	<u>28 619</u> 25 000
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 101</u> 25 000	<u>23 380</u> 22 321	<u>27 467</u> 25 000	<u>27 613</u> 25 000	<u>25 093</u> 22 321	<u>28 838</u> 25 000	<u>28 619</u> 25 000
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 001</u> 23 917	<u>21 932</u> 21 227	<u>27 273</u> 24 810	<u>27 420</u> 24 810	<u>23 846</u> 21 227	<u>28 645</u> 24 810	<u>28 425</u> 24 810
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 549</u> 23 472	<u>21 727</u> 21 024	<u>26 805</u> 24 349	<u>26 951</u> 24 349	<u>23 641</u> 21 024	<u>28 176</u> 24 349	<u>27 957</u> 24 349

					-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>31 359</u> 28 669	<u>29 951</u> 28 669	<u>31 213</u> 28 669	<u>31 018</u> 28 669	<u>30 937</u> 28 669
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 374</u> 27 699	<u>28 966</u> 27 699	<u>30 227</u> 27 699	<u>30 032</u> 27 699	<u>29 951</u> 27 699
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 285</u> 26 628	<u>27 877</u> 26 628	<u>29 139</u> 26 628	<u>28 943</u> 26 628	<u>28 862</u> 26 628
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 433</u> 25 789	<u>27 025</u> 25 789	<u>28 286</u> 25 789	<u>28 091</u> 25 789	<u>28 010</u> 25 789
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 434</u> 26 897	<u>28 059</u> 26 897	<u>29 296</u> 26 897	<u>29 122</u> 26 897	<u>29 045</u> 26 897
212-501-0207	, II		1	1000	<u>29 434</u> 26 897	<u>28 059</u> 26 897	<u>29 296</u> 26 897	<u>29 122</u> 26 897	<u>29 045</u> 26 897
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 631</u> 25 000	<u>26 223</u> 25 000	<u>27 485</u> 25 000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 208</u> 25 000
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 631</u> 25 000	<u>26 223</u> 25 000	<u>27 485</u> 25 000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 208</u> 25 000
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 631</u> 25 000	<u>26 223</u> 25 000	<u>27 485</u> 25 000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 208</u> 25 000
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 438</u> 24 810	<u>26 030</u> 24 810	<u>27 292</u> 24 810	<u>27 097</u> 24 810	<u>27 015</u> 24 810
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 969</u> 24 349	<u>25 561</u> 24 349	<u>26 823</u> 24 349	<u>26 628</u> 24 349	<u>26 547</u> 24 349

					-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>30 627</u> 27 948	<u>29 218</u> 27 948	<u>30 480</u> 27 948	<u>30 285</u> 27 948	<u>30 204</u> 27 948
212-501-0502	II		1	1000	<u>30 303</u> 27 629	<u>28 895</u> 27 629	<u>30 156</u> 27 629	<u>29 961</u> 27 629	<u>29 880</u> 27 629
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>27 178</u> 24 554	<u>25 769</u> 24 554	<u>27 031</u> 24 554	<u>26 836</u> 24 554	<u>26 755</u> 24 554

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 640</u> 25 993	<u>27 231</u> 25 993	<u>28 493</u> 25 993	<u>28 298</u> 25 993	<u>28 217</u> 25 993
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 978</u> 25 342	<u>26 570</u> 25 342	<u>27 832</u> 25 342	<u>27 637</u> 25 342	<u>27 556</u> 25 342
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 432</u> 20 092	<u>21 057</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 257</u> 20 092	<u>22 160</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 900</u> 19 570	<u>20 525</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 725</u> 19 570	<u>21 628</u> 19 570

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 913</u> 35 772	<u>32 696</u> 31 491	<u>38 411</u> 35 772	<u>38 557</u> 35 772	<u>34 409</u> 31 491	<u>39 782</u> 35 772	<u>39 563</u> 35 772
212-503-0102	-15		1	1000	<u>35 515</u> 34 396	<u>31 466</u> 30 280	<u>37 013</u> 34 396	<u>37 159</u> 34 396	<u>33 179</u> 30 280	<u>38 384</u> 34 396	<u>38 165</u> 34 396
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 171</u> 33 073	<u>30 283</u> 29 116	<u>35 669</u> 33 073	<u>35 815</u> 33 073	<u>31 995</u> 29 116	<u>37 040</u> 33 073	<u>36 821</u> 33 073

212-6.

,

212-601.

-

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.**

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>38 575</u> 35 772	<u>37 167</u> 35 772	<u>38 429</u> 35 772	<u>38 234</u> 35 772	<u>38 153</u> 35 772
212-503-0102	-15		1	1000	<u>37 177</u> 34 396	<u>35 769</u> 34 396	<u>37 031</u> 34 396	<u>36 836</u> 34 396	<u>36 755</u> 34 396
212-503-0103	-20		1	1000	<u>35 833</u> 33 073	<u>34 425</u> 33 073	<u>35 687</u> 33 073	<u>35 492</u> 33 073	<u>35 411</u> 33 073

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213-101.

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>62 589</u> 54 464						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>62 589</u> 54 464						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>67 981</u> 59 693						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>75 658</u> 69 857	<u>84 431</u> 69 857	<u>81 697</u> 69 857	<u>82 381</u> 69 857	<u>90 608</u> 69 857	<u>88 104</u> 69 857	<u>87 079</u> 69 857
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>75 658</u> 69 857	<u>84 431</u> 69 857	<u>81 697</u> 69 857	<u>82 381</u> 69 857	<u>90 608</u> 69 857	<u>88 104</u> 69 857	<u>87 079</u> 69 857
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>86 051</u> 71 429	<u>83 318</u> 71 429	<u>84 001</u> 71 429	<u>92 229</u> 71 429	<u>89 725</u> 71 429	<u>88 700</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>95 089</u> 95 089	<u>110 453</u> 95 089	<u>107 719</u> 95 089	<u>108 402</u> 95 089	<u>116 630</u> 95 089	<u>114 126</u> 95 089	<u>113 101</u> 95 089
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>95 089</u> 95 089	<u>110 453</u> 95 089	<u>107 719</u> 95 089	<u>108 402</u> 95 089	<u>116 630</u> 95 089	<u>114 126</u> 95 089	<u>113 101</u> 95 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>95 089</u> 95 089	<u>110 453</u> 95 089	<u>107 719</u> 95 089	<u>108 402</u> 95 089	<u>116 630</u> 95 089	<u>114 126</u> 95 089	<u>113 101</u> 95 089

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750					
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>82 466</u> 69 857	<u>76 775</u> 69 857	<u>81 783</u> 69 857	<u>81 211</u> 69 857	<u>80 817</u> 69 857
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>82 466</u> 69 857	<u>76 775</u> 69 857	<u>81 783</u> 69 857	<u>81 211</u> 69 857	<u>80 817</u> 69 857
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 087</u> 71 429	<u>78 396</u> 71 429	<u>83 403</u> 71 429	<u>82 831</u> 71 429	<u>82 437</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 488</u> 95 089	<u>102 797</u> 95 089	<u>107 804</u> 95 089	<u>107 233</u> 95 089	<u>106 838</u> 95 089
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 488</u> 95 089	<u>102 797</u> 95 089	<u>107 804</u> 95 089	<u>107 233</u> 95 089	<u>106 838</u> 95 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>108 488</u> 95 089	<u>102 797</u> 95 089	<u>107 804</u> 95 089	<u>107 233</u> 95 089	<u>106 838</u> 95 089

					-	-	-	-	-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>85 013</u> 71 429	<u>78 816</u> 71 429	<u>84 269</u> 71 429	<u>83 646</u> 71 429	<u>83 217</u> 71 429
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>85 013</u> 71 429	<u>75 122</u> 71 429	<u>84 269</u> 71 429	<u>83 646</u> 71 429	<u>83 217</u> 71 429
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 634</u> 73 000	<u>80 437</u> 73 000	<u>85 889</u> 73 000	<u>85 267</u> 73 000	<u>84 838</u> 73 000
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>120 004</u> 105 357	<u>113 807</u> 105 357	<u>119 259</u> 105 357	<u>118 637</u> 105 357	<u>118 208</u> 105 357
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>120 004</u> 105 357	<u>113 807</u> 105 357	<u>119 259</u> 105 357	<u>118 637</u> 105 357	<u>118 208</u> 105 357
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>120 004</u> 105 357	<u>113 807</u> 105 357	<u>119 259</u> 105 357	<u>118 637</u> 105 357	<u>118 208</u> 105 357

					-	.	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .							

						-	-	-	-	-	-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>115 050</u> 93 462	<u>110 931</u> 93 462	<u>111 961</u> 93 462	<u>124 356</u> 93 462	<u>120 584</u> 93 462	<u>119 040</u> 93 462	<u>112 089</u> 93 462
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>115 347</u> 93 750	<u>111 228</u> 93 750	<u>112 258</u> 93 750	<u>124 653</u> 93 750	<u>120 881</u> 93 750	<u>119 337</u> 93 750	<u>112 387</u> 93 750
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>115 347</u> 93 750	<u>111 228</u> 93 750	<u>112 258</u> 93 750	<u>124 653</u> 93 750	<u>120 881</u> 93 750	<u>119 337</u> 93 750	<u>112 387</u> 93 750
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>127 187</u> 105 231	<u>123 069</u> 105 231	<u>124 098</u> 105 231	<u>136 494</u> 105 231	<u>132 722</u> 105 231	<u>131 177</u> 105 231	<u>124 227</u> 105 231
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>117 805</u> 96 134			<u>127 112</u> 96 134	<u>123 340</u> 96 134		
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>119 214</u> 97 500	<u>115 096</u> 97 500	<u>116 125</u> 97 500	<u>128 521</u> 97 500	<u>124 749</u> 97 500	<u>123 204</u> 97 500	<u>116 254</u> 97 500
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>124 010</u> 102 150	<u>119 892</u> 102 150	<u>120 921</u> 102 150	<u>133 317</u> 102 150	<u>129 545</u> 102 150	<u>128 000</u> 102 150	<u>121 050</u> 102 150
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>137 518</u> 115 249	<u>133 400</u> 115 249	<u>134 429</u> 115 249	<u>146 825</u> 115 249	<u>143 053</u> 115 249	<u>141 508</u> 115 249	<u>134 558</u> 115 249
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>147 469</u> 124 898			<u>156 776</u> 124 898	<u>153 004</u> 124 898		
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>154 212</u> 131 436	<u>150 093</u> 131 436	<u>151 123</u> 131 436	<u>163 519</u> 131 436	<u>159 746</u> 131 436	<u>158 202</u> 131 436	<u>151 252</u> 131 436
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>155 342</u> 132 531	<u>151 223</u> 132 531	<u>152 253</u> 132 531	<u>164 648</u> 132 531	<u>160 876</u> 132 531	<u>159 332</u> 132 531	<u>152 382</u> 132 531
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>166 374</u> 143 229	<u>162 256</u> 143 229	<u>163 285</u> 143 229	<u>175 681</u> 143 229	<u>171 909</u> 143 229	<u>170 364</u> 143 229	<u>163 414</u> 143 229

					-	-	-	-	-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>111 060</u> 93 462				
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>111 357</u> 93 750	<u>100 991</u> 93 750	<u>103 813</u> 93 750	<u>110 496</u> 93 750	<u>109 902</u> 93 750
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>111 357</u> 93 750	<u>100 991</u> 93 750	<u>103 813</u> 93 750	<u>110 496</u> 93 750	<u>109 902</u> 93 750
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>123 198</u> 105 231		<u>115 653</u> 105 231	<u>122 336</u> 105 231	<u>121 742</u> 105 231
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125	1000 .	1	4800					
213-102-0302	150	1000 .	1	4800					
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>120 020</u> 102 150		<u>112 476</u> 102 150	<u>119 159</u> 102 150	<u>118 565</u> 102 150
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>133 528</u> 115 249		<u>125 984</u> 115 249	<u>132 667</u> 115 249	<u>132 073</u> 115 249
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>143 479</u> 124 898				
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>150 222</u> 131 436				
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>151 352</u> 132 531		<u>143 808</u> 132 531	<u>150 491</u> 132 531	<u>149 897</u> 132 531
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>162 385</u> 143 229		<u>154 840</u> 143 229	<u>161 523</u> 143 229	<u>160 929</u> 143 229

213-103.

-

						-	-	-
213-103-0500	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0502	200	1000 .	1	3800	<u>147 002</u> 141 871	<u>149 642</u> 141 871	<u>158 703</u> 141 871	<u>158 170</u> 141 871
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0602	200	1000 .	1	3850	<u>178 038</u> 171 964	<u>180 722</u> 171 964	<u>189 902</u> 171 964	<u>189 362</u> 171 964
213-103-0700	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0702	200	1000 .	1	5130	<u>178 038</u> 171 964	<u>181 844</u> 171 964	<u>194 076</u> 171 964	<u>193 356</u> 171 964
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0802	200	1000 .	1	5180	<u>217 941</u> 210 656	<u>221 791</u> 210 656	<u>234 142</u> 210 656	<u>233 415</u> 210 656

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>150 202</u> 147 321
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>217 970</u> 214 286

213-3. , ,
213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3							

							-	-	-	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 180</u> 30 952	<u>36 236</u> 30 952	<u>35 284</u> 30 952	<u>35 522</u> 30 952	<u>38 388</u> 30 952	<u>37 516</u> 30 952	<u>37 159</u> 30 952
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 878</u> 32 738	<u>37 588</u> 32 738	<u>36 744</u> 32 738	<u>36 955</u> 32 738	<u>39 496</u> 32 738	<u>38 723</u> 32 738	<u>38 406</u> 32 738
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 521</u> 19 786						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 707</u> 19 786						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 476</u> 19 786						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>24 843</u> 23 641						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>24 886</u> 23 641						

213-302.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 552</u> 30 952	<u>33 569</u> 30 952	<u>35 314</u> 30 952	<u>35 114</u> 30 952	<u>34 977</u> 30 952
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>36 981</u> 32 738	<u>35 223</u> 32 738	<u>36 770</u> 32 738	<u>36 593</u> 32 738	<u>36 472</u> 32 738
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		<u>21 077</u> 19 251		<u>22 620</u> 19 251	<u>22 489</u> 19 251
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

					,	.	,	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.											
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>383</u> 348	<u>423</u> 348	<u>427</u> 348	<u>482</u> 348	<u>465</u> 348	<u>458</u> 348	<u>390</u> 348		
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>429</u> 393	<u>469</u> 393	<u>473</u> 393	<u>528</u> 393	<u>511</u> 393	<u>504</u> 393	<u>436</u> 393		

213-304.

					,	.	,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.											
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>412</u> 375	<u>474</u> 375	<u>455</u> 375	<u>459</u> 375	<u>517</u> 375	<u>479</u> 375	<u>493</u> 375		
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>472</u> 433	<u>534</u> 433	<u>515</u> 433	<u>519</u> 433	<u>577</u> 433	<u>539</u> 433	<u>552</u> 433		
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>224</u> 205	<u>253</u> 205	<u>244</u> 205	<u>246</u> 205	<u>274</u> 205	<u>245</u> 205	<u>262</u> 205		
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>251</u> 232	<u>281</u> 232	<u>272</u> 232	<u>274</u> 232	<u>301</u> 232	<u>273</u> 232	<u>290</u> 232		

213-305.

					,	.	,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

					,	-	-	-
213-302-0100	945-92	.						
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>423</u> 348	<u>420</u> 348	<u>417</u> 348	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>469</u> 393	<u>466</u> 393	<u>463</u> 393	

					,	-	-	-	-	
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>460</u> 375	<u>416</u> 375	<u>455</u> 375	<u>451</u> 375	<u>448</u> 375	
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>520</u> 433	<u>476</u> 433	<u>515</u> 433	<u>511</u> 433	<u>508</u> 433	
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>247</u> 205	<u>224</u> 205	<u>244</u> 205	<u>242</u> 205	<u>241</u> 205	
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>274</u> 232	<u>251</u> 232	<u>272</u> 232	<u>270</u> 232	<u>269</u> 232	

					,	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

					·	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	·									
213-305-0102	188 , 50 390 190	·	2	9	<u>380</u> 357	<u>401</u> 357	<u>403</u> 357	<u>430</u> 357	<u>422</u> 357	<u>418</u> 357	<u>384</u> 357

213-306.

					·
					·
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

					·
					·
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

				,	-	-	-
213-305-0100	945-92	.					
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>401</u> 357	<u>399</u> 357	<u>398</u> 357

213-309.

					,	.	.
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 547</u>	<u>32 142</u>	

22.**221.****221-1.****221-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012												
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>7 472</u> 7 132	<u>7 898</u> 7 132	<u>7 946</u> 7 132	<u>8 350</u> 7 132	<u>8 278</u> 7 132	<u>7 952</u> 7 132	<u>7 472</u> 7 132		

221-102.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3											

					-	-	-
221-101-0100	19804-2012						
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>7 904</u> 7 132	<u>7 878</u> 7 132	<u>7 836</u> 7 132

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							

							-	-	-	-	-
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>27 209</u> 24 183	<u>40 255</u> 37 074	<u>31 782</u> 24 183	<u>32 299</u> 24 183	<u>46 056</u> 37 074	<u>36 632</u> 24 183	<u>35 856</u> 24 183

221-103.

							-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>96 949</u> 93 303						
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>101 618</u> 97 638	<u>110 164</u> 98 859	<u>106 311</u> 97 638	<u>106 842</u> 97 638	<u>114 732</u> 98 859	<u>111 290</u> 97 638	<u>110 494</u> 97 638

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										

					-	-	-	-	-
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>32 364</u> 24 183	<u>27 209</u> 24 183	<u>31 846</u> 24 183	<u>31 563</u> 24 183	<u>31 115</u> 24 183

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 909</u> 97 638	<u>101 618</u> 97 638	<u>106 378</u> 97 638	<u>106 087</u> 97 638	<u>105 627</u> 97 638

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								

							-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>68 465</u> 64 899	<u>77 579</u> 67 176	<u>73 122</u> 64 899	<u>73 650</u> 64 899	<u>82 015</u> 67 176	<u>78 064</u> 64 899	<u>77 273</u> 64 899
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>67 447</u> 63 892	<u>80 512</u> 70 037	<u>72 104</u> 63 892	<u>72 631</u> 63 892	<u>84 955</u> 70 037	<u>77 046</u> 63 892	<u>76 255</u> 63 892
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>67 955</u> 64 395						

222.**222-1.****222-101.**

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>93 538</u> 89 704	<u>101 838</u> 90 826	<u>98 145</u> 89 704	<u>98 667</u> 89 704	<u>106 340</u> 90 826	<u>103 034</u> 89 704	<u>102 251</u> 89 704
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>108 676</u> 104 017	<u>122 953</u> 104 017	<u>119 050</u> 104 017	<u>120 026</u> 104 017	<u>132 272</u> 104 017	<u>128 199</u> 104 017	<u>126 735</u> 104 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 974</u> 106 288	<u>125 251</u> 106 288	<u>121 348</u> 106 288	<u>122 324</u> 106 288	<u>134 570</u> 106 288	<u>130 497</u> 106 288	<u>129 033</u> 106 288

					-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>73 715</u> 64 899	<u>68 465</u> 64 899	<u>73 188</u> 64 899	<u>72 900</u> 64 899	<u>72 443</u> 64 899
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>72 697</u> 63 892	<u>67 447</u> 63 892	<u>72 170</u> 63 892	<u>71 881</u> 63 892	<u>71 425</u> 63 892
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504					

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>98 732</u> 89 704	<u>93 538</u> 89 704	<u>98 211</u> 89 704	<u>97 925</u> 89 704	<u>97 474</u> 89 704
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>120 148</u> 104 017	<u>110 643</u> 104 017	<u>119 172</u> 104 017	<u>118 037</u> 104 017	<u>117 230</u> 104 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>122 446</u> 106 288	<u>112 941</u> 106 288	<u>121 470</u> 106 288	<u>120 334</u> 106 288	<u>119 528</u> 106 288

							-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 793</u> 95 785	<u>106 570</u> 95 785	<u>104 443</u> 95 785	<u>104 975</u> 95 785	<u>111 646</u> 95 785	<u>109 427</u> 95 785	<u>108 630</u> 95 785
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 795</u> 97 764	<u>108 572</u> 97 764	<u>106 446</u> 97 764	<u>106 977</u> 97 764	<u>113 648</u> 97 764	<u>111 429</u> 97 764	<u>110 632</u> 97 764
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>108 203</u> 103 549	<u>122 480</u> 103 549	<u>118 576</u> 103 549	<u>119 552</u> 103 549	<u>131 798</u> 103 549	<u>127 725</u> 103 549	<u>126 262</u> 103 549
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 169</u> 106 481	<u>125 447</u> 106 481	<u>121 543</u> 106 481	<u>122 519</u> 106 481	<u>134 765</u> 106 481	<u>130 692</u> 106 481	<u>129 228</u> 106 481
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>103 027</u> 99 956	<u>110 862</u> 99 956	<u>108 720</u> 99 956	<u>109 256</u> 99 956	<u>115 976</u> 99 956	<u>113 741</u> 99 956	<u>112 938</u> 99 956

					-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>105 041</u> 95 785	<u>99 864</u> 95 785	<u>104 510</u> 95 785	<u>103 892</u> 95 785	<u>103 452</u> 95 785
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>107 044</u> 97 764	<u>101 866</u> 97 764	<u>106 512</u> 97 764	<u>105 894</u> 97 764	<u>105 455</u> 97 764
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 674</u> 103 549	<u>110 169</u> 103 549	<u>118 698</u> 103 549	<u>117 563</u> 103 549	<u>116 757</u> 103 549
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>122 641</u> 106 481	<u>113 136</u> 106 481	<u>121 665</u> 106 481	<u>120 530</u> 106 481	<u>119 723</u> 106 481
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>109 323</u> 99 956	<u>104 107</u> 99 956	<u>108 787</u> 99 956	<u>108 164</u> 99 956	<u>107 722</u> 99 956

							-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>100 061</u> 97 039	<u>107 838</u> 97 039	<u>105 712</u> 97 039	<u>106 243</u> 97 039	<u>112 914</u> 97 039	<u>110 695</u> 97 039	<u>109 898</u> 97 039
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>101 126</u> 96 570	<u>115 345</u> 96 570	<u>111 457</u> 96 570	<u>112 429</u> 96 570	<u>124 625</u> 96 570	<u>120 569</u> 96 570	<u>119 111</u> 96 570
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 917</u> 92 807	<u>104 275</u> 92 807	<u>101 990</u> 92 807	<u>102 561</u> 92 807	<u>109 729</u> 92 807	<u>107 345</u> 92 807	<u>106 488</u> 92 807
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 675</u> 98 415	<u>110 381</u> 98 415	<u>108 001</u> 98 415	<u>108 596</u> 98 415	<u>116 063</u> 98 415	<u>113 579</u> 98 415	<u>112 687</u> 98 415
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>161 377</u> 155 943	<u>176 293</u> 155 943	<u>172 215</u> 155 943	<u>173 235</u> 155 943	<u>186 028</u> 155 943	<u>181 773</u> 155 943	<u>180 244</u> 155 943

					-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>106 310</u> 97 039	<u>101 132</u> 97 039	<u>105 778</u> 97 039	<u>105 160</u> 97 039	<u>104 720</u> 97 039
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>112 551</u> 96 570	<u>103 084</u> 96 570	<u>111 579</u> 96 570	<u>110 448</u> 96 570	<u>109 645</u> 96 570
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 632</u> 92 807	<u>97 069</u> 92 807	<u>102 061</u> 92 807	<u>101 397</u> 92 807	<u>100 924</u> 92 807
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>108 670</u> 98 415	<u>102 874</u> 98 415	<u>108 075</u> 98 415	<u>107 383</u> 98 415	<u>106 891</u> 98 415
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>173 362</u> 155 943	<u>163 432</u> 155 943	<u>172 342</u> 155 943	<u>171 156</u> 155 943	<u>170 314</u> 155 943

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>160 528</u> 155 875	<u>285 415</u> 270 756	<u>165 178</u> 155 875	<u>165 705</u> 155 875	<u>289 942</u> 270 756	<u>170 112</u> 155 875	<u>169 323</u> 155 875
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>151 807</u> 147 321	<u>313 831</u> 298 828	<u>156 347</u> 147 321	<u>156 861</u> 147 321	<u>318 250</u> 298 828	<u>161 164</u> 147 321	<u>160 393</u> 147 321
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>140 664</u> 136 246	<u>220 128</u> 206 749	<u>145 314</u> 136 246	<u>145 840</u> 136 246	<u>224 654</u> 206 749	<u>150 248</u> 136 246	<u>149 458</u> 136 246
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>137 770</u> 133 389	<u>146 991</u> 135 057	<u>142 414</u> 133 389	<u>142 940</u> 133 389	<u>151 511</u> 135 057	<u>147 342</u> 133 389	<u>146 554</u> 133 389
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>152 958</u> 148 390	<u>176 269</u> 163 736	<u>157 616</u> 148 390	<u>158 143</u> 148 390	<u>180 803</u> 163 736	<u>162 557</u> 148 390	<u>161 766</u> 148 390
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>164 615</u> 158 413						
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>144 300</u> 139 833	<u>153 675</u> 141 581	<u>148 959</u> 139 833	<u>149 486</u> 139 833	<u>158 210</u> 141 581	<u>153 902</u> 139 833	<u>153 112</u> 139 833
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>180 389</u> 175 519	<u>257 893</u> 243 835	<u>185 008</u> 175 519	<u>185 530</u> 175 519	<u>262 389</u> 243 835	<u>189 908</u> 175 519	<u>189 124</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3									

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>165 771</u> 155 875	<u>160 528</u> 155 875	<u>165 244</u> 155 875	<u>164 956</u> 155 875	<u>164 500</u> 155 875
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>156 569</u> 152 027	<u>152 646</u> 147 321	<u>156 411</u> 147 321	<u>156 130</u> 147 321	<u>155 685</u> 147 321
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>145 906</u> 136 246	<u>140 664</u> 136 246	<u>145 380</u> 136 246	<u>145 091</u> 136 246	<u>144 636</u> 136 246
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>143 006</u> 133 389	<u>137 770</u> 133 389	<u>142 480</u> 133 389	<u>142 192</u> 133 389	<u>141 737</u> 133 389
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>158 209</u> 148 390	<u>152 958</u> 148 390	<u>157 681</u> 148 390	<u>157 393</u> 148 390	<u>156 936</u> 148 390
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501					
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>149 552</u> 139 833	<u>144 300</u> 139 833	<u>149 025</u> 139 833	<u>148 736</u> 139 833	<u>148 280</u> 139 833
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>185 596</u> 175 519	<u>180 389</u> 175 519	<u>185 073</u> 175 519	<u>184 787</u> 175 519	<u>184 334</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3							

							-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>161 081</u> 156 424	<u>170 783</u> 158 379	<u>165 728</u> 156 424	<u>166 254</u> 156 424	<u>175 305</u> 158 379	<u>170 657</u> 156 424	<u>169 869</u> 156 424

222-103.

							-	-	-	-	-
222-103-0300	18979-2014	3									
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>139 561</u> 135 158	<u>148 824</u> 136 847	<u>144 210</u> 135 158	<u>144 736</u> 135 158	<u>153 349</u> 136 847	<u>149 141</u> 135 158	<u>148 352</u> 135 158

222-104.

							-	-	-	-	-
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>180 836</u> 175 938	<u>190 955</u> 178 138	<u>185 492</u> 175 938	<u>186 019</u> 175 938	<u>195 487</u> 178 138	<u>190 431</u> 175 938	<u>189 641</u> 175 938
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>206 745</u> 201 530	<u>217 419</u> 204 050	<u>211 418</u> 201 530	<u>211 946</u> 201 530	<u>221 967</u> 204 050	<u>216 375</u> 201 530	<u>215 582</u> 201 530

					-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>166 319</u> 156 424	<u>161 081</u> 156 424	<u>165 794</u> 156 424	<u>165 505</u> 156 424	<u>165 050</u> 156 424

					-	-	-	-	-
222-103-0300	18979-2014	3							
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>144 802</u> 135 158	<u>139 561</u> 135 158	<u>144 276</u> 135 158	<u>143 987</u> 135 158	<u>143 532</u> 135 158

					-	-	-	-	-
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>186 085</u> 175 938	<u>180 836</u> 175 938	<u>185 558</u> 175 938	<u>185 269</u> 175 938	<u>184 813</u> 175 938
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>212 012</u> 201 530	<u>206 745</u> 201 530	<u>211 484</u> 201 530	<u>211 194</u> 201 530	<u>210 736</u> 201 530

222-2.
222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	$\frac{229\ 636}{224\ 130}$	$\frac{242\ 165}{228\ 245}$	$\frac{234\ 342}{224\ 130}$	$\frac{234\ 875}{224\ 130}$	$\frac{246\ 746}{228\ 245}$	$\frac{239\ 335}{224\ 130}$	$\frac{238\ 536}{224\ 130}$

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{4\ 070}{3\ 939}$						
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{4\ 065}{3\ 939}$						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\ 200}{6\ 009}$						
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{7\ 795}{7\ 550}$						
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\ 402}{9\ 080}$						
222-203-0300	9561-2016	2									

				,	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>234 941</u> 224 130	<u>229 636</u> 224 130	<u>234 409</u> 224 130	<u>234 117</u> 224 130	<u>233 656</u> 224 130

				,	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0104	6.2	.	1	90					
222-203-0105	6.4	.	1	134					
222-203-0300	9561-2016	2							

							-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 021</u> 8 581	<u>10 012</u> 8 717	<u>9 585</u> 8 581	<u>9 649</u> 8 581	<u>10 561</u> 8 717	<u>10 183</u> 8 581	<u>10 087</u> 8 581
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>10 128</u> 9 472						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 546</u> 10 075	<u>12 150</u> 11 661	<u>11 130</u> 10 075	<u>11 196</u> 10 075	<u>12 892</u> 11 661	<u>11 750</u> 10 075	<u>11 650</u> 10 075

222-3. , ,
222-301. , ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 047</u> 4 887	<u>6 648</u> 6 188	<u>5 216</u> 4 887	<u>5 235</u> 4 887	<u>6 812</u> 6 188	<u>5 396</u> 4 887	<u>5 367</u> 4 887
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 599</u> 15 914	<u>17 924</u> 15 963	<u>17 425</u> 15 914	<u>17 518</u> 15 914	<u>18 728</u> 15 963	<u>18 301</u> 15 914	<u>18 161</u> 15 914
222-301-0300	9818-2015	2									

					-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 657</u> 8 581	<u>9 021</u> 8 581	<u>9 593</u> 8 581	<u>9 558</u> 8 581	<u>9 503</u> 8 581
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 204</u> 10 075	<u>10 546</u> 10 075	<u>11 138</u> 10 075	<u>11 102</u> 10 075	<u>11 045</u> 10 075

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 238</u> 4 887	<u>5 047</u> 4 887	<u>5 219</u> 4 887	<u>5 208</u> 4 887	<u>5 191</u> 4 887
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 530</u> 15 914	<u>16 599</u> 15 914	<u>17 436</u> 15 914	<u>17 385</u> 15 914	<u>17 304</u> 15 914
222-301-0300	9818-2015	2							

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>29 628</u> 28 814								

222-302.

,

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3											
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 653</u> 159 862	<u>171 624</u> 159 862	<u>169 452</u> 159 862	<u>169 995</u> 159 862	<u>176 533</u> 159 862	<u>174 543</u> 159 862	<u>173 729</u> 159 862		

225.**225-1.****225-101.**

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.											
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 837</u> 5 625	<u>5 608</u> 5 424	<u>6 079</u> 5 625	<u>6 106</u> 5 625	<u>5 923</u> 5 424	<u>6 336</u> 5 625	<u>6 295</u> 5 625	<u>6 110</u> 5 625	
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 275</u> 7 902	<u>9 085</u> 8 001	<u>8 740</u> 7 902	<u>8 793</u> 7 902	<u>9 538</u> 8 001	<u>9 233</u> 7 902	<u>9 154</u> 7 902	<u>8 799</u> 7 902	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 453</u> 9 911	<u>13 246</u> 12 747	<u>11 159</u> 9 911	<u>11 239</u> 9 911	<u>14 169</u> 12 747	<u>11 909</u> 9 911	<u>11 789</u> 9 911	<u>11 249</u> 9 911	

					-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

					-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>170 063</u> 159 862	<u>165 541</u> 159 862	<u>169 520</u> 159 862	<u>169 222</u> 159 862	<u>168 752</u> 159 862

					-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 837</u> 5 625	<u>6 082</u> 5 625	<u>6 067</u> 5 625	<u>6 044</u> 5 625
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 275</u> 7 902	<u>8 747</u> 7 902	<u>8 718</u> 7 902	<u>8 672</u> 7 902
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 453</u> 9 911	<u>11 169</u> 9 911	<u>11 126</u> 9 911	<u>11 056</u> 9 911

							-	-	-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 692</u> 7 381	<u>10 703</u> 10 396	<u>8 064</u> 7 381	<u>8 106</u> 7 381	<u>11 189</u> 10 396	<u>8 459</u> 7 381	<u>8 396</u> 7 381	<u>8 112</u> 7 381
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 101</u> 11 518	<u>15 460</u> 14 916	<u>12 845</u> 11 518	<u>12 930</u> 11 518	<u>16 431</u> 14 916	<u>13 635</u> 11 518	<u>13 508</u> 11 518	<u>12 940</u> 11 518
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 185</u> 14 345	<u>25 606</u> 24 643	<u>16 301</u> 14 345	<u>16 428</u> 14 345	<u>27 022</u> 24 643	<u>17 485</u> 14 345	<u>17 296</u> 14 345	<u>16 443</u> 14 345
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>18 987</u> 18 036	<u>30 334</u> 29 381	<u>20 214</u> 18 036	<u>20 353</u> 18 036	<u>31 937</u> 29 381	<u>21 517</u> 18 036	<u>21 309</u> 18 036	<u>20 371</u> 18 036
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 468</u> 21 101	<u>35 630</u> 34 107	<u>24 328</u> 21 101	<u>24 538</u> 21 101	<u>37 990</u> 34 107	<u>26 301</u> 21 101	<u>25 985</u> 21 101	<u>24 564</u> 21 101
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 060</u> 24 673	<u>35 200</u> 33 901	<u>27 882</u> 24 673	<u>28 089</u> 24 673	<u>37 580</u> 33 901	<u>29 816</u> 24 673	<u>29 507</u> 24 673	<u>28 115</u> 24 673
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 477</u> 32 440	<u>49 718</u> 47 500	<u>37 230</u> 32 440	<u>37 542</u> 32 440	<u>53 210</u> 47 500	<u>40 151</u> 32 440	<u>39 684</u> 32 440	<u>37 581</u> 32 440
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>13 910</u> 13 393	<u>18 268</u> 13 560	<u>14 505</u> 13 393	<u>14 572</u> 13 393	<u>20 441</u> 13 560	<u>15 137</u> 13 393	<u>15 035</u> 13 393	<u>14 581</u> 13 393
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>13 179</u> 10 671							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 700</u> 3 601	<u>2 333</u> 2 260	<u>3 793</u> 3 601	<u>3 804</u> 3 601	<u>2 454</u> 2 260	<u>3 892</u> 3 601	<u>3 876</u> 3 601	<u>3 805</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 816</u> 15 134	<u>17 127</u> 16 429	<u>16 654</u> 15 134	<u>16 748</u> 15 134	<u>18 189</u> 16 429	<u>17 542</u> 15 134	<u>17 399</u> 15 134	<u>16 760</u> 15 134
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 604</u> 29 196	<u>36 026</u> 34 554	<u>32 371</u> 29 196	<u>32 571</u> 29 196	<u>38 268</u> 34 554	<u>34 246</u> 29 196	<u>33 946</u> 29 196	<u>32 596</u> 29 196

					-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 692</u> 7 381	<u>8 069</u> 7 381	<u>8 046</u> 7 381	<u>8 010</u> 7 381
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 101</u> 11 518	<u>12 856</u> 11 518	<u>12 810</u> 11 518	<u>12 737</u> 11 518
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 185</u> 14 345	<u>16 317</u> 14 345	<u>16 248</u> 14 345	<u>16 139</u> 14 345
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>18 987</u> 18 036	<u>20 232</u> 18 036	<u>20 156</u> 18 036	<u>20 035</u> 18 036
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 468</u> 21 101	<u>24 354</u> 21 101	<u>24 239</u> 21 101	<u>24 056</u> 21 101
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 060</u> 24 673	<u>27 908</u> 24 673	<u>27 795</u> 24 673	<u>27 617</u> 24 673
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 477</u> 32 440	<u>37 269</u> 32 440	<u>37 098</u> 32 440	<u>36 829</u> 32 440
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>13 910</u> 13 393	<u>14 513</u> 13 393	<u>14 477</u> 13 393	<u>14 418</u> 13 393
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 700</u> 3 601	<u>3 794</u> 3 601	<u>3 789</u> 3 601	<u>3 780</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 816</u> 15 134	<u>16 665</u> 15 134	<u>16 613</u> 15 134	<u>16 531</u> 15 134
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 604</u> 29 196	<u>32 396</u> 29 196	<u>32 287</u> 29 196	<u>32 114</u> 29 196

							-	-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 100</u> 51 830	<u>68 060</u> 65 625	<u>56 853</u> 51 830	<u>57 164</u> 51 830	<u>71 553</u> 65 625	<u>59 773</u> 51 830	<u>59 306</u> 51 830	<u>57 203</u> 51 830
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 007</u> 14 554	<u>15 955</u> 14 735	<u>15 472</u> 14 554	<u>15 524</u> 14 554	<u>16 407</u> 14 735	<u>15 965</u> 14 554	<u>15 886</u> 14 554	<u>15 531</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 834</u> 31 696	<u>35 249</u> 32 093	<u>34 099</u> 31 696	<u>34 242</u> 31 696	<u>36 480</u> 32 093	<u>35 441</u> 31 696	<u>35 226</u> 31 696	<u>34 260</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>68 581</u> 66 250	<u>73 522</u> 67 078	<u>71 148</u> 66 250	<u>71 439</u> 66 250	<u>76 021</u> 67 078	<u>73 871</u> 66 250	<u>73 436</u> 66 250	<u>71 475</u> 66 250
225-101-0620	10	.	1	800	<u>48 856</u> 46 763							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>120 126</u> 114 564							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>132 130</u> 126 020							

225-2.
225-201.

							-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>57 135</u> 55 357	<u>58 995</u> 55 357	<u>59 205</u> 55 357	<u>60 968</u> 55 357	<u>60 652</u> 55 357	<u>59 231</u> 55 357	<u>57 135</u> 55 357	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 855</u> 66 964	<u>73 343</u> 66 964	<u>73 737</u> 66 964	<u>77 043</u> 66 964	<u>76 451</u> 66 964	<u>73 787</u> 66 964	<u>69 855</u> 66 964	

					-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 100</u> 51 830	<u>56 892</u> 51 830	<u>56 721</u> 51 830	<u>56 451</u> 51 830
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 007</u> 14 554	<u>15 478</u> 14 554	<u>15 449</u> 14 554	<u>15 404</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 834</u> 31 696	<u>34 116</u> 31 696	<u>34 038</u> 31 696	<u>33 914</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>68 581</u> 66 250	<u>71 184</u> 66 250	<u>71 025</u> 66 250	<u>70 774</u> 66 250
225-101-0620	10	.	1	800				
225-101-0621	6	.	1	2260				
225-101-0622	10	.	1	2480				

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>59 021</u> 55 357	<u>58 906</u> 55 357	<u>58 723</u> 55 357
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>73 392</u> 66 964	<u>73 176</u> 66 964	<u>72 834</u> 66 964

					·	-	-	-	-	-	-
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>107 059</u> 102 679	<u>112 319</u> 102 679	<u>112 914</u> 102 679	<u>117 900</u> 102 679	<u>117 007</u> 102 679	<u>112 989</u> 102 679	<u>107 059</u> 102 679

225-202.

					·	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>70 284</u> 67 768	<u>73 130</u> 67 768	<u>73 452</u> 67 768	<u>76 149</u> 67 768	<u>75 666</u> 67 768	<u>73 492</u> 67 768	<u>70 284</u> 67 768

225-203.

					·	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>67 260</u> 58 976						
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 193</u> 55 013						
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>14 199</u> 13 560						

					-	-	-
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>112 393</u> 102 679	<u>112 067</u> 102 679	<u>111 552</u> 102 679

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>73 170</u> 67 768	<u>72 994</u> 67 768	<u>72 715</u> 67 768

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510					
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501					
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130					

					-			-	-	-	-
225-203-0702	2	.	1	220	<u>25 979</u> 24 859						
225-203-0703	3	.	1	350	<u>14 093</u> 12 845						
225-203-0704	4	.	1	480	<u>16 425</u> 14 771						
225-203-0705	5	.	1	600	<u>68 086</u> 65 086						
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>44 718</u> 40 372						
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>69 828</u> 63 547						
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>246 612</u> 239 113						
225-203-0800	13015-2012	.									
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>2 286</u> 2 103						
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>3 176</u> 2 864						
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>4 039</u> 3 682						
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>5 878</u> 5 319						
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>6 978</u> 6 342						

					-	-	-	-	-
225-203-0702	2	.	1	220					
225-203-0703	3	.	1	350					
225-203-0704	4	.	1	480					
225-203-0705	5	.	1	600					
225-203-0706	6	.	1	1250					
225-203-0707	7	.	1	1770					
225-203-0708	8	.	1	2880					
225-203-0800	13015-2012	.							
225-203-0801	-1	.	1	50					
225-203-0802	-2	.	1	90					
225-203-0803	-3	.	1	100					
225-203-0804	-4	.	1	160					
225-203-0805	-5	.	1	180					

					-			-	-	-	-
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>8 788</u> 8 060						
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>27 143</u> 26 116	<u>26 697</u> 26 116	<u>25 660</u> 24 286	<u>27 194</u> 26 116	<u>26 094</u> 24 286	<u>27 617</u> 26 116	<u>27 541</u> 26 116
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>18 140</u> 17 411	<u>17 814</u> 17 411	<u>16 277</u> 15 323	<u>18 177</u> 17 411	<u>16 593</u> 15 323	<u>18 485</u> 17 411	<u>18 430</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 914</u> 2 857	<u>3 025</u> 2 893	<u>2 955</u> 2 857	<u>3 061</u> 2 893	<u>2 990</u> 2 857	<u>2 984</u> 2 857
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 004</u> 3 839	<u>3 930</u> 3 839	<u>4 113</u> 3 887	<u>4 013</u> 3 839	<u>4 185</u> 3 887	<u>4 083</u> 3 839	<u>4 071</u> 3 839

225-204.

					-			-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>253 107</u> 239 394						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>273 790</u> 257 922						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>211 305</u> 196 662						

					-	-	-	-	-
225-203-0806	-6	.	1	200					
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>27 200</u> 26 116	<u>26 697</u> 26 116	<u>27 149</u> 26 116	<u>27 122</u> 26 116	<u>27 078</u> 26 116
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>18 181</u> 17 411	<u>17 814</u> 17 411	<u>18 145</u> 17 411	<u>18 124</u> 17 411	<u>18 093</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 956</u> 2 857	<u>2 914</u> 2 857	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 949</u> 2 857	<u>2 945</u> 2 857
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 014</u> 3 839	<u>3 930</u> 3 839	<u>4 005</u> 3 839	<u>4 001</u> 3 839	<u>3 993</u> 3 839

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					

							-	-	-	-	-
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>809 266</u> 770 648						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>936 748</u> 892 130						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 519 300</u> 1 452 409						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 553 431</u> 1 482 372						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>181 408</u> 172 601						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>123 109</u> 112 295						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>185 239</u> 173 207						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>212 941</u> 198 616						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>286 439</u> 268 922						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>328 391</u> 310 052						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>293 307</u> 271 875						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>306 107</u> 284 425						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>402 474</u> 374 282						

					-	-	-	-	-
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					

							-	-	-	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>402 901</u> 375 401						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>492 431</u> 459 325						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>669 160</u> 632 589						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>301 025</u> 280 073						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>435 358</u> 404 947						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>867 675</u> 824 412						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>182 040</u> 170 070						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>170 204</u> 159 936						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>130 594</u> 117 883						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>127 039</u> 115 798						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>166 933</u> 152 110						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>245 660</u> 230 693						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>319 991</u> 297 967						

					-	-	-	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					

							-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>429 875</u> 399 571						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>855 085</u> 814 694						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>250 263</u> 232 616						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>185 293</u> 174 030						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>225 286</u> 211 209						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>467 865</u> 449 172						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>323 435</u> 308 343						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>355 059</u> 337 597	<u>246 600</u> 239 664	<u>385 073</u> 359 450	<u>258 610</u> 239 664	<u>267 959</u> 239 664	<u>265 388</u> 239 664	<u>258 993</u> 239 664
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>274 273</u> 256 820						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>309 084</u> 291 123						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>964 074</u> 923 295						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>258 641</u> 243 245						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>353 649</u> 331 840						

					-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>255 168</u> 239 664	<u>262 230</u> 239 664	<u>261 496</u> 239 664	<u>261 349</u> 239 664	
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					

							-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>252 907</u> 233 073						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>272 743</u> 251 733						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>284 624</u> 263 381						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>320 034</u> 291 884						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>341 553</u> 312 981						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>325 910</u> 299 920						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>314 684</u> 288 914						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>231 168</u> 211 760						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>178 830</u> 169 443						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>198 858</u> 188 029						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>241 820</u> 228 678						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>333 705</u> 314 107						

					-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					

							-	-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>341 354</u> 321 606						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>380 904</u> 358 561						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>388 442</u> 365 951						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>458 480</u> 431 815						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>520 163</u> 488 333						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>526 149</u> 494 202						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>325 779</u> 307 911						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 933</u> 390 731						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 241</u> 494 746						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>599 034</u> 569 088						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>569 767</u> 540 395						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>606 054</u> 580 065						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>546 518</u> 519 527						

					-	-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					

							-	-	-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>626 971</u> 596 477						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>442 089</u> 419 316						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>593 500</u> 558 763						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>725 963</u> 684 079						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 537</u> 737 336						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>919 355</u> 872 978						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>700 486</u> 662 776						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>853 725</u> 808 635						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>944 188</u> 897 324						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>809 864</u> 769 834						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 035 930</u> 984 818						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>922 942</u> 880 695						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 001 119</u> 950 689						

					-	-	-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					

							-	-	-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>834 585</u> 794 070						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 059 765</u> 1 008 185						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>66 796</u> 65 179		<u>68 191</u> 65 179	<u>68 349</u> 65 179	<u>69 671</u> 65 179	<u>69 434</u> 65 179	<u>68 368</u> 65 179
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>48 923</u> 45 339						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>52 184</u> 48 360						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>67 696</u> 65 993	<u>70 089</u> 65 089	<u>69 644</u> 65 993	<u>69 847</u> 65 993	<u>71 542</u> 65 993	<u>71 238</u> 65 993	<u>69 872</u> 65 993
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>76 646</u> 71 031						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>69 076</u> 66 964	<u>69 528</u> 67 411	<u>71 261</u> 66 964	<u>71 509</u> 66 964	<u>73 580</u> 66 964	<u>73 209</u> 66 964	<u>71 540</u> 66 964
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>114 199</u> 111 607	<u>81 800</u> 76 118	<u>116 291</u> 111 607	<u>116 528</u> 111 607	<u>118 511</u> 111 607	<u>118 156</u> 111 607	<u>116 558</u> 111 607
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>82 009</u> 79 631	<u>87 430</u> 79 090	<u>86 329</u> 79 631	<u>89 814</u> 79 631	<u>88 898</u> 79 631	<u>86 581</u> 79 631
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>69 924</u> 67 857	<u>74 239</u> 68 705	<u>72 016</u> 67 857	<u>72 253</u> 67 857	<u>74 236</u> 67 857	<u>73 881</u> 67 857	<u>72 283</u> 67 857
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						

					-	-	-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>66 796</u> 65 179	<u>68 210</u> 65 179	<u>68 124</u> 65 179	<u>67 987</u> 65 179	
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>67 696</u> 65 993	<u>69 669</u> 65 993	<u>69 477</u> 65 993	<u>69 307</u> 65 993	<u>71 899</u> 65 089
225-204-0307	105	.	1	1175					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>69 076</u> 66 964	<u>71 292</u> 66 964	<u>71 157</u> 66 964	<u>70 943</u> 66 964	<u>72 301</u> 67 411
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>114 199</u> 111 607	<u>116 321</u> 111 607	<u>116 191</u> 111 607	<u>115 986</u> 111 607	<u>83 837</u> 76 118
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>87 740</u> 79 631	<u>87 471</u> 79 631	<u>87 417</u> 79 631	
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>69 924</u> 67 857	<u>72 046</u> 67 857	<u>71 916</u> 67 857	<u>71 711</u> 67 857	<u>76 276</u> 68 705
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					

							-	-	-	-	-
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>303 147</u> 294 928	<u>318 712</u> 292 884	<u>315 910</u> 294 928	<u>326 206</u> 294 928	<u>323 501</u> 294 928	<u>316 656</u> 294 928
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>61 882</u> 60 268	<u>49 606</u> 47 913	<u>63 370</u> 60 268	<u>63 538</u> 60 268	<u>64 948</u> 60 268	<u>64 696</u> 60 268	<u>63 559</u> 60 268
225-204-0602	2	.	1	675	<u>45 885</u> 44 598	<u>36 397</u> 35 076	<u>47 140</u> 44 598	<u>47 282</u> 44 598	<u>48 472</u> 44 598	<u>48 259</u> 44 598	<u>47 300</u> 44 598
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 887</u> 43 750	<u>33 332</u> 32 183	<u>45 910</u> 43 750	<u>46 026</u> 43 750	<u>46 996</u> 43 750	<u>46 822</u> 43 750	<u>46 041</u> 43 750
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>28 560</u> 27 573	<u>31 043</u> 27 573	<u>30 365</u> 27 573	<u>31 845</u> 27 573	<u>31 438</u> 27 573	<u>30 425</u> 27 573
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>28 266</u> 27 432	<u>30 439</u> 27 432	<u>29 868</u> 27 432	<u>31 114</u> 27 432	<u>30 772</u> 27 432	<u>29 919</u> 27 432
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 992</u> 29 196	<u>24 065</u> 23 233	<u>30 736</u> 29 196	<u>30 820</u> 29 196	<u>31 525</u> 29 196	<u>31 399</u> 29 196	<u>30 831</u> 29 196

					-	-	-	-	-
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>320 080</u> 294 928	<u>319 285</u> 294 928	<u>319 126</u> 294 928	
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>61 882</u> 60 268	<u>63 391</u> 60 268	<u>63 298</u> 60 268	<u>63 153</u> 60 268	<u>51 523</u> 47 913
225-204-0602	2	.	1	675	<u>45 885</u> 44 598	<u>47 158</u> 44 598	<u>47 080</u> 44 598	<u>46 957</u> 44 598	<u>38 015</u> 35 076
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 887</u> 43 750	<u>45 925</u> 43 750	<u>45 861</u> 43 750	<u>45 761</u> 43 750	<u>34 650</u> 32 183
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>30 938</u> 27 573	<u>30 822</u> 27 573	<u>30 798</u> 27 573	<u>29 699</u> 27 573
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>30 350</u> 27 432	<u>30 253</u> 27 432	<u>30 233</u> 27 432	
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 992</u> 29 196	<u>30 747</u> 29 196	<u>30 700</u> 29 196	<u>30 628</u> 29 196	<u>25 024</u> 23 233

							-	-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 309</u> 18 750	<u>23 661</u> 22 987	<u>19 867</u> 18 750	<u>19 930</u> 18 750	<u>20 459</u> 18 750	<u>20 364</u> 18 750	<u>19 938</u> 18 750
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>16 101</u> 15 685						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>12 497</u> 12 228	<u>13 035</u> 12 381	<u>12 701</u> 12 228	<u>12 725</u> 12 228	<u>12 919</u> 12 228	<u>12 884</u> 12 228	<u>12 728</u> 12 228
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>156 354</u> 147 163						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>256 037</u> 243 352						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>257 662</u> 251 077	<u>269 260</u> 250 788	<u>266 430</u> 251 077	<u>273 254</u> 251 077	<u>271 377</u> 251 077	<u>266 709</u> 251 077
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>158 722</u> 154 070	<u>175 521</u> 158 827	<u>167 530</u> 154 070	<u>174 385</u> 154 070	<u>172 500</u> 154 070	<u>167 810</u> 154 070
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>201 397</u> 195 155	<u>298 287</u> 272 709	<u>214 508</u> 195 155	<u>224 713</u> 195 155	<u>221 907</u> 195 155	<u>214 926</u> 195 155
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>61 234</u> 57 496						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>56 467</u> 52 822						

					-	-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 309</u> 18 750	<u>19 875</u> 18 750	<u>19 840</u> 18 750	<u>19 786</u> 18 750	
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>12 497</u> 12 228	<u>12 704</u> 12 228	<u>12 692</u> 12 228	<u>12 672</u> 12 228	<u>13 234</u> 12 381
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>269 072</u> 251 077	<u>268 536</u> 251 077	<u>268 429</u> 251 077	
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>170 185</u> 154 070	<u>169 646</u> 154 070	<u>169 538</u> 154 070	
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>218 460</u> 195 155	<u>217 658</u> 195 155	<u>217 498</u> 195 155	
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					

							-	-	-	-	-
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>51 035</u> 47 497						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>35 951</u> 35 036	<u>34 977</u> 32 484	<u>37 152</u> 35 036	<u>38 087</u> 35 036	<u>37 830</u> 35 036	<u>37 191</u> 35 036
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>58 194</u> 56 492	<u>62 464</u> 56 420	<u>61 396</u> 56 492	<u>63 889</u> 56 492	<u>63 204</u> 56 492	<u>61 498</u> 56 492
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1505	6	.	1	760	<u>83 071</u> 81 250	<u>85 521</u> 83 312	<u>84 485</u> 81 250	<u>84 645</u> 81 250	<u>85 984</u> 81 250	<u>85 744</u> 81 250	<u>84 665</u> 81 250
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 217</u> 40 179	<u>56 234</u> 54 781	<u>42 147</u> 40 179	<u>42 253</u> 40 179	<u>43 134</u> 40 179	<u>42 976</u> 40 179	<u>42 266</u> 40 179

226.**226-1.****226-102.**

							-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>226 642</u> 219 258						

					-	-	-	-	-
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>37 514</u> 35 036	<u>37 441</u> 35 036	<u>37 426</u> 35 036	
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>62 362</u> 56 492	<u>62 166</u> 56 492	<u>62 127</u> 56 492	
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1505	6	.	1	760	<u>83 071</u> 81 250	<u>84 505</u> 81 250	<u>84 417</u> 81 250	<u>84 279</u> 81 250	
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 217</u> 40 179	<u>42 161</u> 40 179	<u>42 103</u> 40 179	<u>42 012</u> 40 179	

					-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					

							-	-	-	-	-
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>323 593</u> 313 468						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>164 947</u> 160 068						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>201 616</u> 194 687						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>534 690</u> 518 780						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>344 882</u> 334 269						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 179</u> 136 871						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>270 013</u> 262 318						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>177 931</u> 172 552						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>313 527</u> 304 355						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>272 807</u> 264 657						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>341 619</u> 331 350						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>433 916</u> 420 298						

					-	-	-	-	-
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300					

							-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>547 009</u> 529 774						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>39 719</u> 38 555						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>50 755</u> 49 235						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>69 619</u> 67 484						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>122 231</u> 118 434						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>165 803</u> 160 662						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>250 250</u> 242 544						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>303 496</u> 294 045						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>322 132</u> 312 841						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>83 940</u> 80 546						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>105 074</u> 101 095	<u>113 591</u> 102 359	<u>109 694</u> 101 095	<u>110 217</u> 101 095	<u>118 088</u> 102 359	<u>114 596</u> 101 095	<u>113 812</u> 101 095

					-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>110 282</u> 101 095	<u>105 074</u> 101 095	<u>109 760</u> 101 095	<u>109 473</u> 101 095	<u>109 020</u> 101 095

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 362 255</u> 4 113 281	<u>4 171 823</u> 4 062 500	<u>4 491 715</u> 4 113 281	<u>4 406 307</u> 4 113 281	<u>4 300 236</u> 4 062 500	<u>4 585 547</u> 4 113 281	<u>4 466 605</u> 4 113 281
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 370 788</u> 4 113 281	<u>4 174 412</u> 4 062 500	<u>4 505 782</u> 4 113 281	<u>4 416 724</u> 4 113 281	<u>4 308 315</u> 4 062 500	<u>4 603 625</u> 4 113 281	<u>4 479 598</u> 4 113 281
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 343 131</u> 4 113 281	<u>4 166 019</u> 4 062 500	<u>4 460 188</u> 4 113 281	<u>4 382 963</u> 4 113 281	<u>4 282 131</u> 4 062 500	<u>4 545 031</u> 4 113 281	<u>4 437 484</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 351 099</u> 4 113 281	<u>4 168 437</u> 4 062 500	<u>4 473 324</u> 4 113 281	<u>4 392 690</u> 4 113 281	<u>4 289 674</u> 4 062 500	<u>4 561 912</u> 4 113 281	<u>4 449 617</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 639</u> 18 500	<u>19 437</u> 18 500	<u>19 487</u> 18 500	<u>20 094</u> 18 500	<u>19 911</u> 18 500	<u>19 835</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 476</u> 16 272	<u>16 570</u> 16 071	<u>18 131</u> 16 272	<u>17 699</u> 16 272	<u>17 219</u> 16 071	<u>18 605</u> 16 272	<u>18 004</u> 16 272

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 426 957</u> 4 113 281	<u>4 393 918</u> 4 113 281	<u>4 485 107</u> 4 113 281	<u>4 467 926</u> 4 113 281	<u>4 463 962</u> 4 113 281
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 438 256</u> 4 113 281	<u>4 403 804</u> 4 113 281	<u>4 498 891</u> 4 113 281	<u>4 480 976</u> 4 113 281	<u>4 476 842</u> 4 113 281
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 401 635</u> 4 113 281	<u>4 371 760</u> 4 113 281	<u>4 454 213</u> 4 113 281	<u>4 438 679</u> 4 113 281	<u>4 435 094</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 412 185</u> 4 113 281	<u>4 380 992</u> 4 113 281	<u>4 467 085</u> 4 113 281	<u>4 450 865</u> 4 113 281	<u>4 447 122</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 494</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 443</u> 18 500	<u>19 395</u> 18 500	<u>19 352</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 803</u> 16 272	<u>17 636</u> 16 272	<u>18 097</u> 16 272	<u>18 010</u> 16 272	<u>17 990</u> 16 272

							-	-	-	-	-
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 700</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500	<u>18 537</u> 17 500	<u>19 192</u> 17 500	<u>18 994</u> 17 500	<u>18 912</u> 17 500

255.**255-1.****255-101.**

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 785</u> 1 652	<u>2 005</u> 1 652	<u>1 936</u> 1 652	<u>1 953</u> 1 652	<u>2 159</u> 1 652	<u>2 096</u> 1 652	<u>2 071</u> 1 652
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 449</u> 10 080						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 506</u> 1 429	<u>1 601</u> 1 429	<u>1 572</u> 1 429	<u>1 579</u> 1 429	<u>1 669</u> 1 429	<u>1 642</u> 1 429	<u>1 630</u> 1 429
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 475</u> 1 393						
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 916</u> 1 813						
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 872</u> 12 455						

					-	-	-	-	-
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 543</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 437</u> 17 500	<u>18 391</u> 17 500

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 951</u> 1 652	<u>1 813</u> 1 652	<u>1 938</u> 1 652	<u>1 929</u> 1 652	<u>1 914</u> 1 652
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 578</u> 1 429	<u>1 518</u> 1 429	<u>1 572</u> 1 429	<u>1 568</u> 1 429	<u>1 562</u> 1 429
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{2\,308}{1\,808}$	$\frac{1\,964}{1\,808}$	$\frac{2\,640}{1\,808}$	$\frac{2\,441}{1\,808}$	$\frac{2\,275}{1\,808}$	$\frac{2\,640}{1\,808}$	$\frac{2\,576}{1\,808}$
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{2\,949}{2\,768}$	$\frac{3\,212}{2\,768}$	$\frac{3\,130}{2\,768}$	$\frac{3\,150}{2\,768}$	$\frac{3\,397}{2\,768}$	$\frac{3\,322}{2\,768}$	$\frac{3\,291}{2\,768}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,224}{3\,036}$	$\frac{3\,487}{3\,036}$	$\frac{3\,405}{3\,036}$	$\frac{3\,425}{3\,036}$	$\frac{3\,672}{3\,036}$	$\frac{3\,597}{3\,036}$	$\frac{3\,566}{3\,036}$
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,067}{2\,857}$	$\frac{3\,396}{2\,857}$	$\frac{3\,294}{2\,857}$	$\frac{3\,319}{2\,857}$	$\frac{3\,628}{2\,857}$	$\frac{3\,534}{2\,857}$	$\frac{3\,496}{2\,857}$
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,434}{3\,214}$	$\frac{3\,763}{3\,214}$	$\frac{3\,660}{3\,214}$	$\frac{3\,686}{3\,214}$	$\frac{3\,994}{3\,214}$	$\frac{3\,900}{3\,214}$	$\frac{3\,862}{3\,214}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,736}{3\,482}$	$\frac{4\,130}{3\,482}$	$\frac{4\,008}{3\,482}$	$\frac{4\,038}{3\,482}$	$\frac{4\,408}{3\,482}$	$\frac{4\,296}{3\,482}$	$\frac{4\,250}{3\,482}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,553}{3\,304}$	$\frac{3\,947}{3\,304}$	$\frac{3\,824}{3\,304}$	$\frac{3\,855}{3\,304}$	$\frac{4\,225}{3\,304}$	$\frac{4\,112}{3\,304}$	$\frac{4\,066}{3\,304}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,136}{2\,405}$						
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{2\,809}{2\,636}$						

					-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>2 474</u> 1 808	<u>2 308</u> 1 808	<u>2 608</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 148</u> 2 768	<u>2 982</u> 2 768	<u>3 132</u> 2 768	<u>3 121</u> 2 768	<u>3 103</u> 2 768
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 423</u> 3 036	<u>3 257</u> 3 036	<u>3 407</u> 3 036	<u>3 396</u> 3 036	<u>3 378</u> 3 036
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 316</u> 2 857	<u>3 109</u> 2 857	<u>3 297</u> 2 857	<u>3 283</u> 2 857	<u>3 261</u> 2 857
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 683</u> 3 214	<u>3 476</u> 3 214	<u>3 664</u> 3 214	<u>3 649</u> 3 214	<u>3 627</u> 3 214
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 034</u> 3 482	<u>3 786</u> 3 482	<u>4 011</u> 3 482	<u>3 995</u> 3 482	<u>3 968</u> 3 482
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 851</u> 3 304	<u>3 603</u> 3 304	<u>3 828</u> 3 304	<u>3 811</u> 3 304	<u>3 785</u> 3 304
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168		<u>3 524</u> 2 405		<u>4 866</u> 2 405	<u>4 760</u> 2 405
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168					

							-	-	-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>2 755</u> 2 566						
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>20 404</u> 19 740						
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 937</u> 20 210						
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>20 712</u> 20 040						
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 245</u> 20 510						
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 553</u> 20 810						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>22 943</u> 22 110						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 456</u> 22 610						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>23 952</u> 23 030						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 773</u> 20 100						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 306</u> 20 570						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 081</u> 20 400						

					-	-	-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192					
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					

							-	-	-	-	-
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 614</u> 20 870						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 922</u> 21 170						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 313</u> 22 470						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 826</u> 22 970						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 321</u> 23 390						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 866</u> 20 190						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 399</u> 20 660						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 174</u> 20 490						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 707</u> 20 960						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 015</u> 21 260						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 405</u> 22 560						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 918</u> 23 060						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>24 414</u> 23 480						

					-	-	-	-	-
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					

							-	-	-	-	-
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 553</u> 20 860						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 086</u> 21 330						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 861</u> 21 160						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 394</u> 21 630						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 702</u> 21 930						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 093</u> 23 230						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 606</u> 23 730						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 101</u> 24 150						
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 073</u> 24 290						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 606</u> 24 760						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 381</u> 24 590						

					-	-	-	-	-
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					

							-	-	-	-	-
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 914</u> 25 060						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 222</u> 25 360						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 612</u> 26 660						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 152</u> 28 160						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 621</u> 27 580						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 535</u> 24 740						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 068</u> 25 210						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 843</u> 25 040						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 376</u> 25 510						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 684</u> 25 810						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 074</u> 27 110						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 587</u> 27 610						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 083</u> 28 030						

					-	-	-	-	-
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282					

							-	-	-	-	-
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 812</u> 25 010						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 345</u> 25 480						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 120</u> 25 310						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 653</u> 25 780						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 961</u> 26 080						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 351</u> 27 380						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 864</u> 27 880						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>29 360</u> 28 300						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 264</u> 25 450						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 797</u> 25 920						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 571</u> 25 750						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 105</u> 26 220						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 412</u> 26 520						

					-	-	-	-	-
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					

							-	-	-	-	-
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 803</u> 27 820						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 316</u> 28 320						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 811</u> 28 740						

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 969</u> 10 700
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 065</u> 7 900
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 879</u> 11 600
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 976</u> 8 800

255-104.

					-	-	-	-	-
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

					,	
						.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.				
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>6 059</u> 5 938	
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>6 962</u> 6 830	
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 770</u> 8 616	
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>5 730</u> 5 625	
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>6 634</u> 6 518	
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>8 441</u> 8 304	

255-105.

					,	
						.
255-105-0100	ISO 23599-2020					

26.

261.

261-1.

261-101.

[illegible]

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325

[illegible]

					-	-	-	-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,								

[illegible]

					-	-	-	-	-
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная