

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		21
211-6.		23
211-7.		23
212.	, , ,	25
212-1.		27
212-2.		95
212-3.		98
212-4.		98
212-5.		104
212-6.	,	110
213.		112
213-1.		112
213-3.	, ,	118
22.		124
221.		124
221-1.		124
222.	,	128
222-1.	, ,	128
222-2.	,	136
222-3.	, ,	138
225.		142

8.04-08-2023

IV

225-1.	142
225-2.	146
25.	152
251. , ,	152
251-3. ,	152
255. , ,	154
255-1.	154
26.	171
261.	171
261-1.	171

21.

211.

211-1. ,

211-101.

						-	-	-	-	-		-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	.	-	-	-	
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221

**211-103.**

						-	-	-	-	-	
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

						-	-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--



					-	-	.	-	-	-	
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200	,										
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	.	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

						-	-	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 054</u>	<u>7 283</u>	<u>4 839</u> 3 523	<u>7 726</u>	<u>6 562</u> 4 830	<u>7 769</u>	<u>9 850</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 996</u>	<u>7 231</u>	<u>4 804</u> 3 498	<u>7 670</u>	<u>6 515</u> 4 795	<u>7 714</u>	<u>9 780</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 304</u>	<u>7 179</u>	<u>4 770</u> 3 472	<u>7 615</u>	<u>5 834</u> 4 144	<u>7 658</u>	<u>9 709</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 304</u>	<u>7 179</u>	<u>4 770</u> 3 472	<u>7 615</u>	<u>5 834</u> 4 144	<u>7 658</u>	<u>9 709</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 304</u>	<u>7 179</u>	<u>4 770</u> 3 472	<u>7 615</u>	<u>5 834</u> 4 144	<u>7 658</u>	<u>9 709</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 564</u>	<u>6 440</u>	<u>4 735</u> 3 447	<u>6 186</u>	<u>4 818</u> 3 169	<u>6 457</u>	<u>8 379</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 468</u>	<u>6 177</u>	<u>4 666</u> 3 397	<u>6 096</u>	<u>4 748</u> 3 123	<u>6 025</u>	<u>8 257</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 450</u>	<u>6 211</u>	<u>4 621</u> 3 336	<u>6 186</u>	<u>4 818</u> 3 169	<u>6 114</u>	<u>8 265</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 165</u>	<u>7 370</u>	<u>4 906</u> 3 588	<u>7 810</u>	<u>6 654</u> 4 919	<u>7 856</u>	<u>9 928</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 107</u>	<u>7 317</u>	<u>4 871</u> 3 562	<u>7 754</u>	<u>6 607</u> 4 884	<u>7 800</u>	<u>9 857</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 403</u>	<u>7 265</u>	<u>4 836</u> 3 537	<u>7 699</u>	<u>5 913</u> 4 221	<u>7 744</u>	<u>9 786</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 677</u>	<u>8 730</u>	<u>5 425</u> 4 659	<u>5 719</u> 4 091	<u>6 626</u>	<u>4 948</u> 3 864	<u>5 200</u> 4 545
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 622</u>	<u>8 668</u>	<u>5 386</u> 4 626	<u>5 679</u> 4 062	<u>6 578</u>	<u>4 796</u> 3 723	<u>5 163</u> 4 513
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 567</u>	<u>8 606</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>5 638</u> 4 032	<u>6 531</u>	<u>4 762</u> 3 696	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 567</u>	<u>8 606</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>5 638</u> 4 032	<u>6 531</u>	<u>4 762</u> 3 696	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 567</u>	<u>8 606</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>5 638</u> 4 032	<u>6 531</u>	<u>4 762</u> 3 696	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 138</u>	<u>7 169</u>	<u>5 309</u> 4 559	<u>4 337</u> 2 780	<u>5 339</u>	<u>4 613</u> 3 558	<u>3 943</u> 3 336
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 048</u>	<u>7 065</u>	<u>4 893</u> 4 164	<u>4 274</u> 2 739	<u>4 922</u>	<u>4 545</u> 3 507	<u>3 547</u> 2 959
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 138</u>	<u>7 169</u>	<u>4 851</u> 4 114	<u>4 223</u> 2 669	<u>4 995</u>	<u>4 555</u> 3 503	<u>3 600</u> 3 002
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 761</u>	<u>8 815</u>	<u>5 514</u> 4 745	<u>5 797</u> 4 167	<u>6 712</u>	<u>5 021</u> 3 935	<u>5 287</u> 4 630
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 706</u>	<u>8 752</u>	<u>5 475</u> 4 711	<u>5 756</u> 4 137	<u>6 665</u>	<u>4 867</u> 3 792	<u>5 249</u> 4 597
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 650</u>	<u>8 689</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>5 715</u> 4 107	<u>6 617</u>	<u>4 832</u> 3 765	<u>5 211</u> 4 563

						-	-	-	-	-	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 403</u>	<u>7 265</u>	$\frac{4\ 836}{3\ 537}$	<u>7 699</u>	$\frac{5\ 913}{4\ 221}$	<u>7 744</u>	<u>9 786</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 403</u>	<u>7 265</u>	$\frac{4\ 836}{3\ 537}$	<u>7 699</u>	$\frac{5\ 913}{4\ 221}$	<u>7 744</u>	<u>9 786</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 649</u>	<u>6 512</u>	$\frac{4\ 801}{3\ 511}$	<u>6 243</u>	$\frac{4\ 879}{3\ 228}$	<u>6 521</u>	<u>8 432</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 552</u>	<u>6 245</u>	$\frac{4\ 731}{3\ 460}$	<u>6 152</u>	$\frac{4\ 808}{3\ 181}$	<u>6 081</u>	<u>8 309</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 532</u>	<u>6 279</u>	$\frac{4\ 684}{3\ 398}$	<u>6 243</u>	$\frac{4\ 879}{3\ 228}$	<u>6 171</u>	<u>8 316</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 281</u>	<u>7 460</u>	$\frac{4\ 976}{3\ 656}$	<u>7 898</u>	$\frac{6\ 750}{5\ 012}$	<u>7 946</u>	<u>10 009</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 222</u>	<u>7 407</u>	$\frac{4\ 940}{3\ 630}$	<u>7 841</u>	$\frac{6\ 702}{4\ 976}$	<u>7 889</u>	<u>9 937</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 504</u>	<u>7 353</u>	$\frac{4\ 905}{3\ 603}$	<u>7 785</u>	$\frac{5\ 995}{4\ 301}$	<u>7 832</u>	<u>9 866</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 504</u>	<u>7 353</u>	$\frac{4\ 905}{3\ 603}$	<u>7 785</u>	$\frac{5\ 995}{4\ 301}$	<u>7 832</u>	<u>9 866</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 504</u>	<u>7 353</u>	$\frac{4\ 905}{3\ 603}$	<u>7 785</u>	$\frac{5\ 995}{4\ 301}$	<u>7 832</u>	<u>9 866</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 737</u>	<u>6 587</u>	$\frac{4\ 869}{3\ 577}$	<u>6 303</u>	$\frac{4\ 942}{3\ 289}$	<u>6 587</u>	<u>8 487</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 639</u>	<u>6 315</u>	$\frac{4\ 798}{3\ 525}$	<u>6 211</u>	$\frac{4\ 869}{3\ 241}$	<u>6 140</u>	<u>8 363</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 650</u>	<u>8 689</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>5 715</u> 4 107	<u>6 617</u>	<u>4 832</u> 3 765	<u>5 211</u> 4 563
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 650</u>	<u>8 689</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>5 715</u> 4 107	<u>6 617</u>	<u>4 832</u> 3 765	<u>5 211</u> 4 563
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 195</u>	<u>7 226</u>	<u>5 396</u> 4 644	<u>4 390</u> 2 832	<u>5 402</u>	<u>4 680</u> 3 624	<u>4 007</u> 3 398
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 105</u>	<u>7 121</u>	<u>4 972</u> 4 241	<u>4 326</u> 2 790	<u>4 979</u>	<u>4 612</u> 3 571	<u>3 604</u> 3 013
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 195</u>	<u>7 226</u>	<u>4 929</u> 4 191	<u>4 274</u> 2 718	<u>5 052</u>	<u>4 622</u> 3 568	<u>3 657</u> 3 058
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 849</u>	<u>8 903</u>	<u>5 606</u> 4 835	<u>5 878</u> 4 245	<u>6 802</u>	<u>5 098</u> 4 009	<u>5 377</u> 4 717
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 793</u>	<u>8 839</u>	<u>5 566</u> 4 800	<u>5 836</u> 4 215	<u>6 754</u>	<u>4 941</u> 3 864	<u>5 338</u> 4 683
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 737</u>	<u>8 776</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>5 794</u> 4 185	<u>6 705</u>	<u>4 905</u> 3 836	<u>5 300</u> 4 650
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 737</u>	<u>8 776</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>5 794</u> 4 185	<u>6 705</u>	<u>4 905</u> 3 836	<u>5 300</u> 4 650
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 737</u>	<u>8 776</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>5 794</u> 4 185	<u>6 705</u>	<u>4 905</u> 3 836	<u>5 300</u> 4 650
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 255</u>	<u>7 286</u>	<u>5 486</u> 4 731	<u>4 445</u> 2 885	<u>5 468</u>	<u>4 751</u> 3 693	<u>4 073</u> 3 462
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 163</u>	<u>7 180</u>	<u>5 055</u> 4 321	<u>4 380</u> 2 843	<u>5 037</u>	<u>4 681</u> 3 639	<u>3 662</u> 3 070

						-	-	-	-	-	
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 618</u>	<u>6 349</u>	<u>4 750</u> <u>3 462</u>	<u>6 303</u>	<u>4 942</u> <u>3 289</u>	<u>6 231</u>	<u>8 368</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 401</u>	<u>7 553</u>	<u>5 048</u> <u>3 726</u>	<u>7 989</u>	<u>6 849</u> <u>5 108</u>	<u>8 039</u>	<u>10 093</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 341</u>	<u>7 499</u>	<u>5 012</u> <u>3 699</u>	<u>7 932</u>	<u>6 800</u> <u>5 072</u>	<u>7 982</u>	<u>10 021</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 610</u>	<u>7 445</u>	<u>4 976</u> <u>3 673</u>	<u>7 875</u>	<u>6 080</u> <u>4 384</u>	<u>7 924</u>	<u>9 949</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 610</u>	<u>7 445</u>	<u>4 976</u> <u>3 673</u>	<u>7 875</u>	<u>6 080</u> <u>4 384</u>	<u>7 924</u>	<u>9 949</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 610</u>	<u>7 445</u>	<u>4 976</u> <u>3 673</u>	<u>7 875</u>	<u>6 080</u> <u>4 384</u>	<u>7 924</u>	<u>9 949</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 828</u>	<u>6 665</u>	<u>4 940</u> <u>3 646</u>	<u>6 364</u>	<u>5 007</u> <u>3 352</u>	<u>6 656</u>	<u>8 544</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 729</u>	<u>6 388</u>	<u>4 868</u> <u>3 593</u>	<u>6 271</u>	<u>4 934</u> <u>3 303</u>	<u>6 200</u>	<u>8 420</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 707</u>	<u>6 422</u>	<u>4 819</u> <u>3 529</u>	<u>6 364</u>	<u>5 007</u> <u>3 352</u>	<u>6 292</u>	<u>8 423</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 526</u>	<u>7 650</u>	<u>5 123</u> <u>3 799</u>	<u>8 084</u>	<u>6 952</u> <u>5 208</u>	<u>8 136</u>	<u>10 180</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 466</u>	<u>7 596</u>	<u>5 087</u> <u>3 772</u>	<u>8 026</u>	<u>6 903</u> <u>5 171</u>	<u>8 078</u>	<u>10 108</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 255</u>	<u>7 286</u>	<u>5 011</u> 4 270	<u>4 326</u> 2 770	<u>5 112</u>	<u>4 691</u> 3 635	<u>3 716</u> 3 116
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 940</u>	<u>8 994</u>	<u>5 702</u> 4 928	<u>5 962</u> 4 327	<u>6 896</u>	<u>5 177</u> 4 087	<u>5 470</u> 4 808
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 883</u>	<u>8 930</u>	<u>5 661</u> 4 893	<u>5 920</u> 4 296	<u>6 847</u>	<u>5 017</u> 3 938	<u>5 431</u> 4 773
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 826</u>	<u>8 865</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>5 877</u> 4 265	<u>6 797</u>	<u>4 981</u> 3 910	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 826</u>	<u>8 865</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>5 877</u> 4 265	<u>6 797</u>	<u>4 981</u> 3 910	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 826</u>	<u>8 865</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>5 877</u> 4 265	<u>6 797</u>	<u>4 981</u> 3 910	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 316</u>	<u>7 348</u>	<u>5 580</u> 4 822	<u>4 502</u> 2 940	<u>5 537</u>	<u>4 824</u> 3 764	<u>4 142</u> 3 529
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 224</u>	<u>7 240</u>	<u>5 140</u> 4 404	<u>4 437</u> 2 897	<u>5 098</u>	<u>4 754</u> 3 709	<u>3 723</u> 3 129
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 316</u>	<u>7 348</u>	<u>5 095</u> 4 352	<u>4 381</u> 2 823	<u>5 173</u>	<u>4 763</u> 3 705	<u>3 778</u> 3 176
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 035</u>	<u>9 088</u>	<u>5 801</u> 5 025	<u>6 050</u> 4 412	<u>6 993</u>	<u>5 260</u> 4 167	<u>5 567</u> 4 902
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 977</u>	<u>9 023</u>	<u>5 760</u> 4 989	<u>6 007</u> 4 380	<u>6 943</u>	<u>5 097</u> 4 015	<u>5 527</u> 4 867

						-	-	-	-	-	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 720</u>	<u>7 541</u>	<u>5 050</u> 3 745	<u>7 968</u>	<u>6 169</u> 4 470	<u>8 020</u>	<u>10 035</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 720</u>	<u>7 541</u>	<u>5 050</u> 3 745	<u>7 968</u>	<u>6 169</u> 4 470	<u>8 020</u>	<u>10 035</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 720</u>	<u>7 541</u>	<u>5 050</u> 3 745	<u>7 968</u>	<u>6 169</u> 4 470	<u>8 020</u>	<u>10 035</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 923</u>	<u>6 745</u>	<u>5 013</u> 3 718	<u>6 428</u>	<u>5 074</u> 3 418	<u>6 727</u>	<u>8 604</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 822</u>	<u>6 464</u>	<u>4 940</u> 3 663	<u>6 335</u>	<u>5 000</u> 3 368	<u>6 264</u>	<u>8 478</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 800</u>	<u>6 498</u>	<u>4 890</u> 3 598	<u>6 428</u>	<u>5 074</u> 3 418	<u>6 356</u>	<u>8 480</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 591</u>	<u>7 700</u>	<u>5 162</u> 3 837	<u>8 132</u>	<u>7 005</u> 5 260	<u>8 186</u>	<u>10 225</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 529</u>	<u>7 645</u>	<u>5 125</u> 3 809	<u>8 074</u>	<u>6 955</u> 5 222	<u>8 128</u>	<u>10 152</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 777</u>	<u>7 590</u>	<u>5 088</u> 3 782	<u>8 016</u>	<u>6 214</u> 4 514	<u>8 069</u>	<u>10 079</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 777</u>	<u>7 590</u>	<u>5 088</u> 3 782	<u>8 016</u>	<u>6 214</u> 4 514	<u>8 069</u>	<u>10 079</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 777</u>	<u>7 590</u>	<u>5 088</u> 3 782	<u>8 016</u>	<u>6 214</u> 4 514	<u>8 069</u>	<u>10 079</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 972</u>	<u>6 787</u>	<u>5 051</u> 3 754	<u>6 461</u>	<u>5 109</u> 3 452	<u>6 764</u>	<u>8 634</u>



					-	-	.	-	-	-	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>8 959</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>5 963</u> 4 349	<u>6 893</u>	<u>5 060</u> 3 986	<u>5 488</u> 4 832
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>8 959</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>5 963</u> 4 349	<u>6 893</u>	<u>5 060</u> 3 986	<u>5 488</u> 4 832
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>8 959</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>5 963</u> 4 349	<u>6 893</u>	<u>5 060</u> 3 986	<u>5 488</u> 4 832
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 380</u>	<u>7 412</u>	<u>5 677</u> 4 917	<u>4 562</u> 2 998	<u>5 608</u>	<u>4 900</u> 3 838	<u>4 213</u> 3 598
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 287</u>	<u>7 303</u>	<u>5 229</u> 4 491	<u>4 495</u> 2 954	<u>5 161</u>	<u>4 828</u> 3 782	<u>3 786</u> 3 191
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 380</u>	<u>7 412</u>	<u>5 183</u> 4 437	<u>4 438</u> 2 878	<u>5 238</u>	<u>4 838</u> 3 778	<u>3 842</u> 3 238
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 083</u>	<u>9 137</u>	<u>5 853</u> 5 074	<u>6 095</u> 4 455	<u>7 043</u>	<u>5 302</u> 4 208	<u>5 617</u> 4 950
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 026</u>	<u>9 072</u>	<u>5 811</u> 5 038	<u>6 051</u> 4 424	<u>6 993</u>	<u>5 138</u> 4 055	<u>5 577</u> 4 915
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 968</u>	<u>9 007</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 008</u> 4 392	<u>6 942</u>	<u>5 101</u> 4 026	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 968</u>	<u>9 007</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 008</u> 4 392	<u>6 942</u>	<u>5 101</u> 4 026	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 968</u>	<u>9 007</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 008</u> 4 392	<u>6 942</u>	<u>5 101</u> 4 026	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 413</u>	<u>7 445</u>	<u>5 727</u> 4 966	<u>4 592</u> 3 028	<u>5 645</u>	<u>4 939</u> 3 876	<u>4 249</u> 3 633

						-	-	-	-	-	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 871</u>	<u>6 504</u>	<u>4 978</u> 3 700	<u>6 367</u>	<u>5 035</u> 3 401	<u>6 296</u>	<u>8 508</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 848</u>	<u>6 538</u>	<u>4 927</u> 3 633	<u>6 461</u>	<u>5 109</u> 3 452	<u>6 389</u>	<u>8 510</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 743</u>	<u>7 903</u>	<u>5 317</u> 3 875	<u>8 368</u>	<u>7 143</u> 5 313	<u>8 419</u>	<u>10 603</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 680</u>	<u>7 846</u>	<u>5 279</u> 3 847	<u>8 308</u>	<u>7 092</u> 5 275	<u>8 359</u>	<u>10 527</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>	<u>10 451</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>	<u>10 451</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>	<u>10 451</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 107</u>	<u>6 978</u>	<u>5 203</u> 3 792	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 979</u>	<u>8 990</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 003</u>	<u>6 689</u>	<u>5 127</u> 3 737	<u>6 580</u>	<u>5 150</u> 3 435	<u>6 504</u>	<u>8 859</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 981</u>	<u>6 726</u>	<u>5 077</u> 3 670	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 601</u>	<u>8 864</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 743</u>	<u>7 903</u>	<u>5 317</u> 3 875	<u>8 368</u>	<u>7 143</u> 5 313	<u>8 419</u>	<u>10 603</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 320</u>	<u>7 336</u>	<u>5 275</u> 4 535	<u>4 525</u> 2 984	<u>5 194</u>	<u>4 867</u> 3 819	<u>3 819</u> 3 222
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 413</u>	<u>7 445</u>	<u>5 228</u> 4 481	<u>4 468</u> 2 907	<u>5 271</u>	<u>4 877</u> 3 815	<u>3 875</u> 3 270
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 316</u>	<u>9 432</u>	<u>6 013</u> 5 125	<u>6 220</u> 4 500	<u>7 196</u>	<u>5 524</u> 4 250	<u>5 769</u> 5 000
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 257</u>	<u>9 365</u>	<u>5 970</u> 5 088	<u>6 176</u> 4 468	<u>7 145</u>	<u>5 357</u> 4 096	<u>5 728</u> 4 964
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 626</u>	<u>7 718</u>	<u>5 884</u> 5 015	<u>4 701</u> 3 058	<u>5 782</u>	<u>5 154</u> 3 914	<u>4 386</u> 3 670
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 530</u>	<u>7 606</u>	<u>5 426</u> 4 580	<u>4 632</u> 3 013	<u>5 326</u>	<u>5 079</u> 3 857	<u>3 949</u> 3 254
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 626</u>	<u>7 718</u>	<u>5 380</u> 4 526	<u>4 575</u> 2 936	<u>5 404</u>	<u>5 091</u> 3 853	<u>4 008</u> 3 303
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 316</u>	<u>9 432</u>	<u>6 013</u> 5 125	<u>6 220</u> 4 500	<u>7 196</u>	<u>5 524</u> 4 250	<u>5 769</u> 5 000

						-	-	-	-	-	
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 680</u>	<u>7 846</u>	<u>5 279</u> 3 847	<u>8 308</u>	<u>7 092</u> 5 275	<u>8 359</u>	<u>10 527</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>	<u>10 451</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>	<u>10 451</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>	<u>10 451</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 107</u>	<u>6 978</u>	<u>5 203</u> 3 792	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 979</u>	<u>8 990</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 003</u>	<u>6 689</u>	<u>5 127</u> 3 737	<u>6 580</u>	<u>5 150</u> 3 435	<u>6 504</u>	<u>8 859</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 981</u>	<u>6 726</u>	<u>5 077</u> 3 670	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 601</u>	<u>8 864</u>

**211-203.**

						-	-	-	-	-	
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356



**211-205.**

						-	-	-	-	-		-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 285</u> 17 176	<u>16 993</u> 16 071	<u>16 602</u> 15 179	<u>18 683</u> 17 176	<u>19 128</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 322</u> 17 176	<u>18 254</u> 17 176
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 285</u> 17 176	<u>16 993</u> 16 071	<u>16 602</u> 15 179	<u>18 683</u> 17 176	<u>19 128</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 322</u> 17 176	<u>18 254</u> 17 176
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 285</u> 17 176	<u>16 993</u> 16 071	<u>16 602</u> 15 179	<u>18 683</u> 17 176	<u>19 128</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 322</u> 17 176	<u>18 254</u> 17 176

**211-3.****211-302.**

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600

					-		-	-	-	
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 420</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>17 073</u> 15 179	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 420</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>17 073</u> 15 179	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 420</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>17 073</u> 15 179	<u>19 458</u> 17 176

211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

**211-4.**  
**211-401.**

						-	-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 213</u> 2 009	<u>5 922</u>	<u>5 710</u>	<u>3 739</u>	<u>4 200</u>	<u>5 787</u>	<u>5 009</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 213</u> 2 009	<u>5 922</u>	<u>5 710</u>	<u>3 739</u>	<u>4 200</u>	<u>5 787</u>	<u>5 009</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 166</u> 2 857	<u>7 048</u>	<u>9 340</u>	<u>3 751</u>	<u>3 402</u>	<u>4 993</u>	<u>5 201</u>



					-	-	.	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 733</u> 2 009	<u>3 737</u> 2 009	<u>8 316</u>	<u>3 445</u>	<u>7 304</u>	<u>3 385</u>	<u>5 858</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 733</u> 2 009	<u>3 737</u> 2 009	<u>8 316</u>	<u>3 445</u>	<u>7 304</u>	<u>3 385</u>	<u>5 858</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>2 744</u> 1 682	<u>3 577</u> 1 682	<u>7 854</u>	<u>5 670</u>	<u>7 334</u>	<u>9 470</u>	<u>5 670</u>

**211-402.**

						-	-	-	-	-		-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>5 350</u> 3 125	<u>6 147</u> 3 125	<u>6 796</u> 3 125	<u>4 948</u> 3 125	<u>5 257</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125	<u>6 610</u> 3 125	<u>5 146</u> 3 125

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	( 4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

						-	-	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3									



						-	-	-	-	-	
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 181</u>	<u>6 107</u>	<u>3 007</u> 1 540	<u>5 770</u>	<u>5 178</u> 3 348	<u>5 986</u>	<u>7 774</u>

**211-6.**  
**211-601.**

						-	-	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 593</u>	<u>6 514</u>	<u>2 722</u> 1 171	<u>6 890</u>	<u>5 523</u>	<u>6 385</u>	<u>9 028</u>

**211-603.**

						-	-	-	-	-	
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 522</u>	<u>5 267</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 867</u>	<u>4 192</u> 2 330	<u>6 986</u>	<u>9 248</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 522</u>	<u>5 267</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 867</u>	<u>4 192</u> 2 330	<u>6 986</u>	<u>9 248</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 322</u>	<u>4 867</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 467</u>	<u>3 792</u> 1 942	<u>6 986</u>	<u>9 248</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 322</u>	<u>4 867</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 467</u>	<u>3 792</u> 1 942	<u>6 986</u>	<u>9 248</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 618</u>	<u>7 980</u>	<u>3 960</u> 3 080	<u>3 078</u> 1 339	<u>4 676</u>	<u>2 609</u> 1 339	<u>3 147</u> 2 411

					-	-	.	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 059</u>	<u>8 512</u>	<u>4 224</u> 3 286	<u>4 019</u> 2 143	<u>4 988</u>	<u>4 231</u>	<u>3 357</u> 2 571

					-	-	.	-	-	-	
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 813</u>	<u>6 969</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 813</u>	<u>6 969</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 413</u>	<u>6 569</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 413</u>	<u>6 569</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496

**211-7.**  
**211-701.** ,

						-	-	-	-		-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> <u>2 973</u>	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> <u>2 973</u>	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> <u>2 973</u>	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> <u>2 973</u>	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> <u>2 973</u>	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> <u>2 973</u>	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>						

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> <u>1 808</u>

					-		-	-	-	
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\,759}{3\,696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\,759}{3\,696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\,759}{3\,696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\,759}{3\,696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\,759}{3\,696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\,759}{3\,696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000						

212. , , ,  
 212-1.  
 212-101.

						-	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 189</u> 18 503	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>24 243</u> 18 571	<u>26 281</u> 18 571	<u>30 451</u> 17 875	<u>27 427</u> 17 875
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 480</u> 18 790	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>24 606</u> 18 929	<u>26 644</u> 18 929	<u>30 800</u> 18 219	<u>27 776</u> 18 219
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 773</u> 19 078	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>24 969</u> 19 286	<u>27 007</u> 19 286	<u>31 149</u> 18 563	<u>28 125</u> 18 563
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 652</u> 19 271	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750	<u>25 449</u> 19 481	<u>27 595</u> 19 481	<u>31 681</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 852</u> 19 467	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>25 651</u> 19 679	<u>27 797</u> 19 679	<u>31 875</u> 18 941	<u>28 998</u> 18 941
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 056</u> 19 668	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>25 857</u> 19 882	<u>28 003</u> 19 882	<u>32 074</u> 19 137	<u>29 196</u> 19 137
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>26 283</u> 20 301	<u>28 428</u> 20 301	<u>32 483</u> 19 539	<u>29 606</u> 19 539
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 693</u> 20 296	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>26 502</u> 20 517	<u>28 648</u> 20 517	<u>32 694</u> 19 747	<u>29 817</u> 19 747
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 852</u> 19 467	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>25 651</u> 19 679	<u>27 797</u> 19 679	<u>31 875</u> 18 941	<u>28 998</u> 18 941



					-	-	.	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 209</u> 17 875	<u>23 377</u> 18 571	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 559</u> 18 219	<u>23 740</u> 18 929	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 908</u> 18 563	<u>24 103</u> 19 286	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 750	<u>24 615</u> 19 481	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 468</u> 18 941	<u>24 817</u> 19 679	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 667</u> 19 137	<u>25 023</u> 19 882	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 076</u> 19 539	<u>25 449</u> 20 301	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 287</u> 19 747	<u>25 668</u> 20 517	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 468</u> 18 941	<u>24 817</u> 19 679	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941

						-	-	-	-	-	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 056</u> 19 668	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>25 857</u> 19 882	<u>28 003</u> 19 882	<u>32 074</u> 19 137	<u>29 196</u> 19 137
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 873	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>26 068</u> 20 089	<u>28 214</u> 20 089	<u>32 276</u> 19 336	<u>29 399</u> 19 336
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 693</u> 20 296	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>26 502</u> 20 517	<u>28 648</u> 20 517	<u>32 694</u> 19 747	<u>29 817</u> 19 747
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 915</u> 20 514	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>26 726</u> 20 737	<u>28 872</u> 20 737	<u>32 910</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 056</u> 19 668	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>25 857</u> 19 882	<u>28 003</u> 19 882	<u>32 074</u> 19 137	<u>29 196</u> 19 137
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 873	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>26 068</u> 20 089	<u>28 214</u> 20 089	<u>32 276</u> 19 336	<u>29 399</u> 19 336
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>26 283</u> 20 301	<u>28 428</u> 20 301	<u>32 483</u> 19 539	<u>29 606</u> 19 539
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 915</u> 20 514	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>26 726</u> 20 737	<u>28 872</u> 20 737	<u>32 910</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>26 955</u> 20 963	<u>29 101</u> 20 963	<u>33 130</u> 20 177	<u>30 253</u> 20 177
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 873	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>26 068</u> 20 089	<u>28 214</u> 20 089	<u>32 276</u> 19 336	<u>29 399</u> 19 336
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>26 283</u> 20 301	<u>28 428</u> 20 301	<u>32 483</u> 19 539	<u>29 606</u> 19 539
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 693</u> 20 296	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>26 502</u> 20 517	<u>28 648</u> 20 517	<u>32 694</u> 19 747	<u>29 817</u> 19 747
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>26 955</u> 20 963	<u>29 101</u> 20 963	<u>33 130</u> 20 177	<u>30 253</u> 20 177

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 667</u> 19 137	<u>25 023</u> 19 882	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 869</u> 19 336	<u>25 234</u> 20 089	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 287</u> 19 747	<u>25 668</u> 20 517	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 503</u> 19 960	<u>25 892</u> 20 737	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 667</u> 19 137	<u>25 023</u> 19 882	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 869</u> 19 336	<u>25 234</u> 20 089	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 076</u> 19 539	<u>25 449</u> 20 301	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 503</u> 19 960	<u>25 892</u> 20 737	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 723</u> 20 177	<u>26 121</u> 20 963	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 869</u> 19 336	<u>25 234</u> 20 089	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 076</u> 19 539	<u>25 449</u> 20 301	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 287</u> 19 747	<u>25 668</u> 20 517	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 723</u> 20 177	<u>26 121</u> 20 963	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177

						-	-	-	-	-	
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 373</u> 20 965	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398	<u>27 189</u> 21 193	<u>29 335</u> 21 193	<u>33 356</u> 20 398	<u>30 478</u> 20 398
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 995</u> 20 281	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594	<u>29 173</u> 19 594
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 887</u> 20 486	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>26 549</u> 20 563	<u>28 695</u> 20 563	<u>32 739</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 099</u> 20 695	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994	<u>30 067</u> 19 994
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200	<u>30 277</u> 20 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 763</u> 21 349	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625	<u>30 709</u> 20 625
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844	<u>30 932</u> 20 844
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 099</u> 20 695	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994	<u>30 067</u> 19 994
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200	<u>30 277</u> 20 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 126	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844	<u>30 932</u> 20 844
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 21 808	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069	<u>31 159</u> 21 069

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 949</u> 20 398	<u>26 355</u> 21 193	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 792	<u>25 715</u> 20 563	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069

						-	-	-	-	-	
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200	<u>30 277</u> 20 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 126	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 763</u> 21 349	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625	<u>30 709</u> 20 625
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 21 808	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069	<u>31 159</u> 21 069
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 045	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298	<u>31 392</u> 21 298
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 126	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 763</u> 21 349	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625	<u>30 709</u> 20 625
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844	<u>30 932</u> 20 844
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 045	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298	<u>31 392</u> 21 298
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 716</u> 22 287	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>28 386</u> 22 370	<u>30 531</u> 22 370	<u>34 507</u> 21 532	<u>31 630</u> 21 532
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 345</u> 20 625	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594	<u>29 173</u> 19 594
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>26 549</u> 20 563	<u>28 695</u> 20 563	<u>32 739</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 100</u> 21 532	<u>27 552</u> 22 370	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 792	<u>25 715</u> 20 563	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792

						-	-	-	-	-	
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994	<u>30 067</u> 19 994
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200	<u>30 277</u> 20 200
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625	<u>30 709</u> 20 625
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844	<u>30 932</u> 20 844
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994	<u>30 067</u> 19 994
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200	<u>30 277</u> 20 200
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844	<u>30 932</u> 20 844
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 605</u> 22 177	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069	<u>31 159</u> 21 069
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200	<u>30 277</u> 20 200
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625	<u>30 709</u> 20 625
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 605</u> 22 177	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069	<u>31 159</u> 21 069



					-	-	.	-	-	-	
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069

						-	-	-	-	-	
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 850</u> 22 418	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298	<u>31 392</u> 21 298
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625	<u>30 709</u> 20 625
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844	<u>30 932</u> 20 844
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 850</u> 22 418	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298	<u>31 392</u> 21 298
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>28 386</u> 22 370	<u>30 531</u> 22 370	<u>34 507</u> 21 532	<u>31 630</u> 21 532
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 218</u> 21 484	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>27 146</u> 21 429	<u>29 184</u> 21 429	<u>33 245</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 121</u> 21 701	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>27 648</u> 21 645	<u>29 794</u> 21 645	<u>33 798</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 346</u> 21 923	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>34 014</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 576</u> 22 149	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>34 234</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>34 689</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>34 923</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 100</u> 21 532	<u>27 552</u> 22 370	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 003</u> 20 625	<u>26 280</u> 21 429	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 390</u> 20 833	<u>26 815</u> 21 645	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 606</u> 21 046	<u>27 039</u> 21 866	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 263	<u>27 268</u> 22 091	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 282</u> 21 711	<u>27 740</u> 22 556	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 516</u> 21 941	<u>27 984</u> 22 796	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941

						-	-	-	-	-	
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 346</u> 21 923	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>34 014</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 576</u> 22 149	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>34 234</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 380	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>34 459</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>34 923</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 544</u> 23 101	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>29 067</u> 23 041	<u>31 213</u> 23 041	<u>35 163</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 22 149	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>34 234</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 380	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>34 459</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>34 689</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 544</u> 23 101	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>29 067</u> 23 041	<u>31 213</u> 23 041	<u>35 163</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>35 408</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 380	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>34 459</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>34 689</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>34 923</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 606</u> 21 046	<u>27 039</u> 21 866	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 263	<u>27 268</u> 22 091	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 052</u> 21 484	<u>27 502</u> 22 321	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 516</u> 21 941	<u>27 984</u> 22 796	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 756</u> 22 177	<u>28 233</u> 23 041	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 263	<u>27 268</u> 22 091	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 052</u> 21 484	<u>27 502</u> 22 321	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 282</u> 21 711	<u>27 740</u> 22 556	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 756</u> 22 177	<u>28 233</u> 23 041	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 001</u> 22 418	<u>28 488</u> 23 292	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 052</u> 21 484	<u>27 502</u> 22 321	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 282</u> 21 711	<u>27 740</u> 22 556	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 516</u> 21 941	<u>27 984</u> 22 796	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941

						-	-	-	-	-	
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>35 408</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 060</u> 23 609	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>29 582</u> 23 548	<u>31 728</u> 23 548	<u>35 658</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>35 408</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 060</u> 23 609	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>29 582</u> 23 548	<u>31 728</u> 23 548	<u>35 658</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 326</u> 23 872	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>29 848</u> 23 810	<u>31 993</u> 23 810	<u>35 914</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 599</u> 24 140	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174	<u>30 119</u> 24 077	<u>32 265</u> 24 077	<u>36 176</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 162</u> 24 695	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707	<u>30 682</u> 24 631	<u>32 828</u> 24 631	<u>36 717</u> 23 707	<u>33 840</u> 23 707
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 615</u> 22 859	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>28 597</u> 22 857	<u>30 636</u> 22 857	<u>34 642</u> 22 000	<u>31 618</u> 22 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 532</u> 23 090	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>29 115</u> 23 088	<u>31 260</u> 23 088	<u>35 209</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 772</u> 23 326	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>29 354</u> 23 324	<u>31 500</u> 23 324	<u>35 439</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 265</u> 23 812	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>29 848</u> 23 810	<u>31 993</u> 23 810	<u>35 914</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 520</u> 24 063	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>30 102</u> 24 060	<u>32 248</u> 24 060	<u>36 159</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 001</u> 22 418	<u>28 488</u> 23 292	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 665	<u>28 748</u> 23 548	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 001</u> 22 418	<u>28 488</u> 23 292	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 665	<u>28 748</u> 23 548	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 507</u> 22 917	<u>29 014</u> 23 810	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 769</u> 23 174	<u>29 285</u> 24 077	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 310</u> 23 707	<u>29 848</u> 24 631	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 400</u> 22 000	<u>27 731</u> 22 857	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 802</u> 22 222	<u>28 281</u> 23 088	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 449	<u>28 520</u> 23 324	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 507</u> 22 917	<u>29 014</u> 23 810	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 752</u> 23 158	<u>29 268</u> 24 060	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158

						-	-	-	-	-	
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 532</u> 23 090	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>29 115</u> 23 088	<u>31 260</u> 23 088	<u>35 209</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 772</u> 23 326	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>29 354</u> 23 324	<u>31 500</u> 23 324	<u>35 439</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 016</u> 23 566	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>29 598</u> 23 564	<u>31 744</u> 23 564	<u>35 674</u> 22 680	<u>32 797</u> 22 680
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 520</u> 24 063	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>30 102</u> 24 060	<u>32 248</u> 24 060	<u>36 159</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>30 362</u> 24 316	<u>32 508</u> 24 316	<u>36 410</u> 23 404	<u>33 532</u> 23 404
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 772</u> 23 326	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>29 354</u> 23 324	<u>31 500</u> 23 324	<u>35 439</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 016</u> 23 566	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>29 598</u> 23 564	<u>31 744</u> 23 564	<u>35 674</u> 22 680	<u>32 797</u> 22 680
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 265</u> 23 812	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>29 848</u> 23 810	<u>31 993</u> 23 810	<u>35 914</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>30 362</u> 24 316	<u>32 508</u> 24 316	<u>36 410</u> 23 404	<u>33 532</u> 23 404
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 046</u> 24 580	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>30 628</u> 24 578	<u>32 774</u> 24 578	<u>36 665</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>30 362</u> 24 316	<u>32 508</u> 24 316	<u>36 410</u> 23 404	<u>33 532</u> 23 404
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 046</u> 24 580	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>30 628</u> 24 578	<u>32 774</u> 24 578	<u>36 665</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 317</u> 24 847	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913	<u>30 899</u> 24 845	<u>33 045</u> 24 845	<u>36 927</u> 23 913	<u>34 049</u> 23 913



					-	-	.	-	-	-	
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 802</u> 22 222	<u>28 281</u> 23 088	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 449	<u>28 520</u> 23 324	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 267</u> 22 680	<u>28 764</u> 23 564	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 752</u> 23 158	<u>29 268</u> 24 060	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 003</u> 23 404	<u>29 528</u> 24 316	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 449	<u>28 520</u> 23 324	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 267</u> 22 680	<u>28 764</u> 23 564	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 507</u> 22 917	<u>29 014</u> 23 810	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 003</u> 23 404	<u>29 528</u> 24 316	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 258</u> 23 656	<u>29 794</u> 24 578	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 003</u> 23 404	<u>29 528</u> 24 316	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 258</u> 23 656	<u>29 794</u> 24 578	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 519</u> 23 913	<u>30 065</u> 24 845	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913

						-	-	-	-	-	
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 595</u> 25 120	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176	<u>31 177</u> 25 118	<u>33 323</u> 25 118	<u>37 194</u> 24 176	<u>34 316</u> 24 176
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 168</u> 25 685	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719	<u>31 750</u> 25 682	<u>33 896</u> 25 682	<u>37 746</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 012</u> 24 234	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>30 049</u> 24 286	<u>32 087</u> 24 286	<u>36 039</u> 23 375	<u>33 015</u> 23 375
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 943</u> 24 479	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>30 581</u> 24 531	<u>32 726</u> 24 531	<u>36 620</u> 23 611	<u>33 742</u> 23 611
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 729	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>30 835</u> 24 781	<u>32 981</u> 24 781	<u>36 865</u> 23 852	<u>33 987</u> 23 852
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 721</u> 25 244	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>31 359</u> 25 298	<u>33 505</u> 25 298	<u>37 369</u> 24 349	<u>34 492</u> 24 349
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>31 630</u> 25 564	<u>33 776</u> 25 564	<u>37 630</u> 24 605	<u>34 753</u> 24 605
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 943</u> 24 479	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>30 581</u> 24 531	<u>32 726</u> 24 531	<u>36 620</u> 23 611	<u>33 742</u> 23 611
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 729	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>30 835</u> 24 781	<u>32 981</u> 24 781	<u>36 865</u> 23 852	<u>33 987</u> 23 852
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 456</u> 24 984	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>31 094</u> 25 037	<u>33 240</u> 25 037	<u>37 114</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>31 630</u> 25 564	<u>33 776</u> 25 564	<u>37 630</u> 24 605	<u>34 753</u> 24 605
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>31 906</u> 25 836	<u>34 052</u> 25 836	<u>37 896</u> 24 867	<u>35 018</u> 24 867

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 176	<u>30 343</u> 25 118	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 338</u> 24 719	<u>30 916</u> 25 682	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 797</u> 23 375	<u>29 183</u> 24 286	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 213</u> 23 611	<u>29 747</u> 24 531	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 457</u> 23 852	<u>30 001</u> 24 781	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 962</u> 24 349	<u>30 526</u> 25 298	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 605	<u>30 796</u> 25 564	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 213</u> 23 611	<u>29 747</u> 24 531	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 457</u> 23 852	<u>30 001</u> 24 781	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 707</u> 24 098	<u>30 261</u> 25 037	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 605	<u>30 796</u> 25 564	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 489</u> 24 867	<u>31 072</u> 25 836	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867

						-	-	-	-	-	
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 729	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>30 835</u> 24 781	<u>32 981</u> 24 781	<u>36 865</u> 23 852	<u>33 987</u> 23 852
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 456</u> 24 984	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>31 094</u> 25 037	<u>33 240</u> 25 037	<u>37 114</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 721</u> 25 244	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>31 359</u> 25 298	<u>33 505</u> 25 298	<u>37 369</u> 24 349	<u>34 492</u> 24 349
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>31 906</u> 25 836	<u>34 052</u> 25 836	<u>37 896</u> 24 867	<u>35 018</u> 24 867
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 548</u> 26 058	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>32 189</u> 26 114	<u>34 334</u> 26 114	<u>38 167</u> 25 134	<u>35 290</u> 25 134
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>31 906</u> 25 836	<u>34 052</u> 25 836	<u>37 896</u> 24 867	<u>35 018</u> 24 867
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 548</u> 26 058	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>32 189</u> 26 114	<u>34 334</u> 26 114	<u>38 167</u> 25 134	<u>35 290</u> 25 134
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 836</u> 26 342	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408	<u>32 477</u> 26 398	<u>34 623</u> 26 398	<u>38 445</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 130</u> 26 631	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687	<u>32 772</u> 26 688	<u>34 917</u> 26 688	<u>38 729</u> 25 687	<u>35 851</u> 25 687
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 230	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264	<u>33 381</u> 27 287	<u>35 527</u> 27 287	<u>39 315</u> 26 264	<u>36 438</u> 26 264
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 234</u> 25 438	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406	<u>34 063</u> 24 406
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 178</u> 25 694	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>31 680</u> 25 613	<u>33 826</u> 25 613	<u>37 678</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 457</u> 23 852	<u>30 001</u> 24 781	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 707</u> 24 098	<u>30 261</u> 25 037	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 962</u> 24 349	<u>30 526</u> 25 298	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 489</u> 24 867	<u>31 072</u> 25 836	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 760</u> 25 134	<u>31 355</u> 26 114	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 489</u> 24 867	<u>31 072</u> 25 836	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 760</u> 25 134	<u>31 355</u> 26 114	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 408	<u>31 643</u> 26 398	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 687	<u>31 938</u> 26 688	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 908</u> 26 264	<u>32 547</u> 27 287	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 653	<u>30 846</u> 25 613	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653

						-	-	-	-	-	
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>36 055</u> 29 972	<u>38 169</u> 29 740	<u>43 343</u> 29 972	<u>39 720</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>36 513</u> 30 421	<u>38 623</u> 30 185	<u>43 801</u> 30 421	<u>40 178</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>35 455</u> 29 384	<u>37 573</u> 29 156	<u>42 742</u> 29 384	<u>39 119</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>35 905</u> 29 825	<u>38 019</u> 29 594	<u>43 192</u> 29 825	<u>39 569</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 958</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>36 361</u> 30 272	<u>38 472</u> 30 038	<u>43 649</u> 30 272	<u>40 026</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>36 823</u> 30 725	<u>38 931</u> 30 487	<u>44 111</u> 30 725	<u>40 488</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>36 653</u> 30 559	<u>38 762</u> 30 322	<u>43 941</u> 30 559	<u>40 318</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>37 121</u> 31 017	<u>39 226</u> 30 777	<u>44 409</u> 31 017	<u>40 786</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 193</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>37 596</u> 31 483	<u>39 697</u> 31 239	<u>44 884</u> 31 483	<u>41 261</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>38 077</u> 31 955	<u>40 175</u> 31 707	<u>45 365</u> 31 955	<u>41 742</u> 31 955
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 933</u> 26 125	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406	<u>34 063</u> 24 406
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>31 680</u> 25 613	<u>33 826</u> 25 613	<u>37 678</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 069</u> 29 972	<u>35 526</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>43 071</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>45 788</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 526</u> 30 421	<u>35 984</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>43 529</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>46 246</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 468</u> 29 384	<u>34 926</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>42 471</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>45 188</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 918</u> 29 825	<u>35 376</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>42 921</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>45 638</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 375</u> 30 272	<u>35 832</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>43 377</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>46 094</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 837</u> 30 725	<u>36 295</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>43 839</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>46 557</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 667</u> 30 559	<u>36 125</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>43 669</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>46 387</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 135</u> 31 017	<u>36 593</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>44 137</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>46 855</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 609</u> 31 483	<u>37 067</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>44 612</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>47 329</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 091</u> 31 955	<u>37 549</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>45 093</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>47 811</u> 31 955
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 653	<u>30 846</u> 25 613	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653

						-	-	-	-	-	
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 437</u> 26 933	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161	<u>32 217</u> 26 141	<u>34 363</u> 26 141	<u>38 195</u> 25 161	<u>35 317</u> 25 161
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 722</u> 27 214	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>32 493</u> 26 414	<u>34 639</u> 26 414	<u>38 461</u> 25 423	<u>35 584</u> 25 423
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>31 680</u> 25 613	<u>33 826</u> 25 613	<u>37 678</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 157</u> 26 658	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904	<u>31 946</u> 25 875	<u>34 092</u> 25 875	<u>37 934</u> 24 904	<u>35 056</u> 24 904
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 722</u> 27 214	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>32 493</u> 26 414	<u>34 639</u> 26 414	<u>38 461</u> 25 423	<u>35 584</u> 25 423
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 013</u> 27 500	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>32 776</u> 26 692	<u>34 922</u> 26 692	<u>38 733</u> 25 691	<u>35 855</u> 25 691
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 013</u> 27 500	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>32 776</u> 26 692	<u>34 922</u> 26 692	<u>38 733</u> 25 691	<u>35 855</u> 25 691
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 310</u> 27 793	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964	<u>33 064</u> 26 976	<u>35 210</u> 26 976	<u>39 010</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 924</u> 28 397	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529	<u>33 660</u> 27 562	<u>35 806</u> 27 562	<u>39 584</u> 26 529	<u>36 707</u> 26 529
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 241</u> 28 709	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820	<u>33 968</u> 27 865	<u>36 114</u> 27 865	<u>39 880</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 679</u> 27 844	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>32 589</u> 26 786	<u>34 627</u> 26 786	<u>38 483</u> 25 781	<u>35 460</u> 25 781
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>33 146</u> 27 056	<u>35 292</u> 27 056	<u>39 089</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042



					-	-	.	-	-	-	
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 787</u> 25 161	<u>31 383</u> 26 141	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 054</u> 25 423	<u>31 659</u> 26 414	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 653	<u>30 846</u> 25 613	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 527</u> 24 904	<u>31 112</u> 25 875	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 054</u> 25 423	<u>31 659</u> 26 414	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 326</u> 25 691	<u>31 942</u> 26 692	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 326</u> 25 691	<u>31 942</u> 26 692	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 603</u> 25 964	<u>32 230</u> 26 976	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 177</u> 26 529	<u>32 826</u> 27 562	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 473</u> 26 820	<u>33 134</u> 27 865	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 242</u> 25 781	<u>31 723</u> 26 786	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 682</u> 26 042	<u>32 312</u> 27 056	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042

						-	-	-	-	-	
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 237</u> 28 705	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579	<u>33 713</u> 27 614	<u>35 859</u> 27 614	<u>39 635</u> 26 579	<u>36 757</u> 26 579
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 541</u> 29 004	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>34 005</u> 27 902	<u>36 151</u> 27 902	<u>39 916</u> 26 855	<u>37 039</u> 26 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>33 146</u> 27 056	<u>35 292</u> 27 056	<u>39 089</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 939</u> 28 412	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307	<u>33 427</u> 27 332	<u>35 573</u> 27 332	<u>39 359</u> 26 307	<u>36 482</u> 26 307
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 541</u> 29 004	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>34 005</u> 27 902	<u>36 151</u> 27 902	<u>39 916</u> 26 855	<u>37 039</u> 26 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 309	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>34 304</u> 28 195	<u>36 449</u> 28 195	<u>40 203</u> 27 138	<u>37 326</u> 27 138
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 309	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>34 304</u> 28 195	<u>36 449</u> 28 195	<u>40 203</u> 27 138	<u>37 326</u> 27 138
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 168</u> 29 621	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427	<u>34 608</u> 28 495	<u>36 754</u> 28 495	<u>40 497</u> 27 427	<u>37 619</u> 27 427
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 265	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023	<u>35 238</u> 29 115	<u>37 384</u> 29 115	<u>41 102</u> 28 023	<u>38 225</u> 28 023
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 160</u> 30 598	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331	<u>35 563</u> 29 435	<u>37 709</u> 29 435	<u>41 415</u> 28 331	<u>38 538</u> 28 331
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 381</u> 29 520	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070	<u>33 949</u> 28 125	<u>35 988</u> 28 125	<u>39 793</u> 27 070	<u>36 769</u> 27 070
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 367</u> 29 818	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>34 521</u> 28 409	<u>36 667</u> 28 409	<u>40 412</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 228</u> 26 579	<u>32 879</u> 27 614	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 509</u> 26 855	<u>33 171</u> 27 902	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 682</u> 26 042	<u>32 312</u> 27 056	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 307	<u>32 593</u> 27 332	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 509</u> 26 855	<u>33 171</u> 27 902	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 796</u> 27 138	<u>33 470</u> 28 195	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 796</u> 27 138	<u>33 470</u> 28 195	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 427	<u>33 775</u> 28 495	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 695</u> 28 023	<u>34 404</u> 29 115	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 331	<u>34 729</u> 29 435	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 552</u> 27 070	<u>33 084</u> 28 125	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 005</u> 27 344	<u>33 687</u> 28 409	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344

						-	-	-	-	-	
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 992</u> 30 433	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908	<u>35 116</u> 28 995	<u>37 262</u> 28 995	<u>40 985</u> 27 908	<u>38 108</u> 27 908
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 314</u> 30 750	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>35 423</u> 29 297	<u>37 569</u> 29 297	<u>41 280</u> 28 198	<u>38 403</u> 28 198
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 367</u> 29 818	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>34 521</u> 28 409	<u>36 667</u> 28 409	<u>40 412</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 677</u> 30 122	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623	<u>34 815</u> 28 699	<u>36 961</u> 28 699	<u>40 696</u> 27 623	<u>37 818</u> 27 623
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 314</u> 30 750	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>35 423</u> 29 297	<u>37 569</u> 29 297	<u>41 280</u> 28 198	<u>38 403</u> 28 198
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 643</u> 31 073	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>35 736</u> 29 605	<u>37 882</u> 29 605	<u>41 582</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 643</u> 31 073	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>35 736</u> 29 605	<u>37 882</u> 29 605	<u>41 582</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 979</u> 31 404	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798	<u>36 056</u> 29 920	<u>38 202</u> 29 920	<u>41 890</u> 28 798	<u>39 013</u> 28 798
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 672</u> 32 086	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424	<u>36 717</u> 30 571	<u>38 863</u> 30 571	<u>42 526</u> 29 424	<u>39 649</u> 29 424
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 32 439	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748	<u>37 058</u> 30 907	<u>39 204</u> 30 907	<u>42 854</u> 29 748	<u>39 977</u> 29 748
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 117</u> 31 228	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424	<u>35 378</u> 29 531	<u>37 416</u> 29 531	<u>41 168</u> 28 424	<u>38 145</u> 28 424
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 120</u> 31 543	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>35 964</u> 29 830	<u>38 110</u> 29 830	<u>41 801</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 578</u> 27 908	<u>34 282</u> 28 995	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 873</u> 28 198	<u>34 589</u> 29 297	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 005</u> 27 344	<u>33 687</u> 28 409	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 27 623	<u>33 981</u> 28 699	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 873</u> 28 198	<u>34 589</u> 29 297	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 175</u> 28 495	<u>34 902</u> 29 605	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 175</u> 28 495	<u>34 902</u> 29 605	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 483</u> 28 798	<u>35 222</u> 29 920	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 119</u> 29 424	<u>35 883</u> 30 571	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 447</u> 29 748	<u>36 224</u> 30 907	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 927</u> 28 424	<u>34 512</u> 29 531	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 711	<u>35 130</u> 29 830	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711

						-	-	-	-	-	
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 781</u> 32 193	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303	<u>36 589</u> 30 445	<u>38 735</u> 30 445	<u>42 403</u> 29 303	<u>39 525</u> 29 303
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 529	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>36 911</u> 30 762	<u>39 057</u> 30 762	<u>42 713</u> 29 608	<u>39 835</u> 29 608
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 120</u> 31 543	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>35 964</u> 29 830	<u>38 110</u> 29 830	<u>41 801</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 447</u> 31 865	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004	<u>36 273</u> 30 134	<u>38 419</u> 30 134	<u>42 099</u> 29 004	<u>39 222</u> 29 004
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 529	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>36 911</u> 30 762	<u>39 057</u> 30 762	<u>42 713</u> 29 608	<u>39 835</u> 29 608
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 470</u> 32 871	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>37 240</u> 31 086	<u>39 386</u> 31 086	<u>43 029</u> 29 920	<u>40 152</u> 29 920
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 470</u> 32 871	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>37 240</u> 31 086	<u>39 386</u> 31 086	<u>43 029</u> 29 920	<u>40 152</u> 29 920
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 825</u> 33 221	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238	<u>37 576</u> 31 416	<u>39 722</u> 31 416	<u>43 353</u> 30 238	<u>40 476</u> 30 238
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 559</u> 33 943	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895	<u>38 270</u> 32 099	<u>40 416</u> 32 099	<u>44 021</u> 30 895	<u>41 143</u> 30 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 34 316	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235	<u>38 628</u> 32 452	<u>40 774</u> 32 452	<u>44 366</u> 31 235	<u>41 488</u> 31 235
212-101-1400	7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 599</u> 32 687	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845	<u>36 878</u> 31 008	<u>38 917</u> 31 008	<u>42 612</u> 29 845	<u>39 588</u> 29 845
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>37 479</u> 31 321	<u>39 625</u> 31 321	<u>43 260</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 996</u> 29 303	<u>35 755</u> 30 445	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 306</u> 29 608	<u>36 077</u> 30 762	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 711	<u>35 130</u> 29 830	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 692</u> 29 004	<u>35 439</u> 30 134	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 306</u> 29 608	<u>36 077</u> 30 762	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 622</u> 29 920	<u>36 406</u> 31 086	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 622</u> 29 920	<u>36 406</u> 31 086	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 946</u> 30 238	<u>36 742</u> 31 416	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 614</u> 30 895	<u>37 436</u> 32 099	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 959</u> 31 235	<u>37 794</u> 32 452	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 371</u> 29 845	<u>36 013</u> 31 008	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 853</u> 30 146	<u>36 645</u> 31 321	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146

						-	-	-	-	-	
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 310</u> 33 698	<u>44 793</u> 30 768	<u>44 793</u> 30 768	<u>38 135</u> 31 967	<u>40 281</u> 31 967	<u>43 891</u> 30 768	<u>41 014</u> 30 768
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 666</u> 34 049	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089	<u>38 474</u> 32 300	<u>40 619</u> 32 300	<u>44 217</u> 31 089	<u>41 340</u> 31 089
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>37 479</u> 31 321	<u>39 625</u> 31 321	<u>43 260</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 960</u> 33 354	<u>44 474</u> 30 454	<u>44 474</u> 30 454	<u>37 804</u> 31 641	<u>39 950</u> 31 641	<u>43 572</u> 30 454	<u>40 695</u> 30 454
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 666</u> 34 049	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089	<u>38 474</u> 32 300	<u>40 619</u> 32 300	<u>44 217</u> 31 089	<u>41 340</u> 31 089
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 030</u> 34 407	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416	<u>38 819</u> 32 640	<u>40 965</u> 32 640	<u>44 549</u> 31 416	<u>41 672</u> 31 416
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 030</u> 34 407	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416	<u>38 819</u> 32 640	<u>40 965</u> 32 640	<u>44 549</u> 31 416	<u>41 672</u> 31 416
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 402</u> 34 773	<u>45 791</u> 31 750	<u>45 791</u> 31 750	<u>39 172</u> 32 987	<u>41 318</u> 32 987	<u>44 889</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 170</u> 35 529	<u>46 492</u> 32 440	<u>46 492</u> 32 440	<u>39 901</u> 33 704	<u>42 046</u> 33 704	<u>45 590</u> 32 440	<u>42 713</u> 32 440
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>38 567</u> 35 920	<u>46 855</u> 32 797	<u>46 855</u> 32 797	<u>40 277</u> 34 075	<u>42 423</u> 34 075	<u>45 952</u> 32 797	<u>43 075</u> 32 797
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 474</u> 18 784	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>24 431</u> 18 757	<u>26 470</u> 18 757	<u>30 632</u> 18 054	<u>27 609</u> 18 054
212-101-1600	5, 7473-2010	3									





						-	-	-	-	-	
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 770</u> 19 075	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>24 798</u> 19 118	<u>26 836</u> 19 118	<u>30 985</u> 18 401	<u>27 961</u> 18 401
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 066</u> 19 367	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>25 164</u> 19 479	<u>27 203</u> 19 479	<u>31 338</u> 18 748	<u>28 314</u> 18 748
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 948</u> 19 563	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938	<u>25 647</u> 19 675	<u>27 793</u> 19 675	<u>31 871</u> 18 938	<u>28 994</u> 18 938
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 762	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>25 851</u> 19 876	<u>27 997</u> 19 876	<u>32 068</u> 19 131	<u>29 190</u> 19 131
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>26 059</u> 20 081	<u>28 205</u> 20 081	<u>32 268</u> 19 328	<u>29 391</u> 19 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 386	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>26 489</u> 20 504	<u>28 635</u> 20 504	<u>32 682</u> 19 735	<u>29 804</u> 19 735
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>26 711</u> 20 722	<u>28 856</u> 20 722	<u>32 895</u> 19 945	<u>30 018</u> 19 945
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 762	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>25 851</u> 19 876	<u>27 997</u> 19 876	<u>32 068</u> 19 131	<u>29 190</u> 19 131
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>26 059</u> 20 081	<u>28 205</u> 20 081	<u>32 268</u> 19 328	<u>29 391</u> 19 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 569</u> 20 174	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>26 272</u> 20 290	<u>28 418</u> 20 290	<u>32 473</u> 19 529	<u>29 595</u> 19 529
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>26 711</u> 20 722	<u>28 856</u> 20 722	<u>32 895</u> 19 945	<u>30 018</u> 19 945
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 230</u> 20 825	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>26 937</u> 20 945	<u>29 083</u> 20 945	<u>33 113</u> 20 159	<u>30 235</u> 20 159

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 744</u> 18 401	<u>23 932</u> 19 118	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 096</u> 18 748	<u>24 299</u> 19 479	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 464</u> 18 938	<u>24 813</u> 19 675	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 661</u> 19 131	<u>25 017</u> 19 876	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 861</u> 19 328	<u>25 225</u> 20 081	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 274</u> 19 735	<u>25 655</u> 20 504	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 945	<u>25 877</u> 20 722	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 661</u> 19 131	<u>25 017</u> 19 876	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 861</u> 19 328	<u>25 225</u> 20 081	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 066</u> 19 529	<u>25 438</u> 20 290	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 945	<u>25 877</u> 20 722	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 706</u> 20 159	<u>26 103</u> 20 945	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159

						-	-	-	-	-	
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>26 059</u> 20 081	<u>28 205</u> 20 081	<u>32 268</u> 19 328	<u>29 391</u> 19 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 569</u> 20 174	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>26 272</u> 20 290	<u>28 418</u> 20 290	<u>32 473</u> 19 529	<u>29 595</u> 19 529
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 386	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>26 489</u> 20 504	<u>28 635</u> 20 504	<u>32 682</u> 19 735	<u>29 804</u> 19 735
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 230</u> 20 825	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>26 937</u> 20 945	<u>29 083</u> 20 945	<u>33 113</u> 20 159	<u>30 235</u> 20 159
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 460</u> 21 051	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>27 168</u> 21 172	<u>29 314</u> 21 172	<u>33 335</u> 20 378	<u>30 458</u> 20 378
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 569</u> 20 174	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>26 272</u> 20 290	<u>28 418</u> 20 290	<u>32 473</u> 19 529	<u>29 595</u> 19 529
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 386	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>26 489</u> 20 504	<u>28 635</u> 20 504	<u>32 682</u> 19 735	<u>29 804</u> 19 735
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>26 711</u> 20 722	<u>28 856</u> 20 722	<u>32 895</u> 19 945	<u>30 018</u> 19 945
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 460</u> 21 051	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>27 168</u> 21 172	<u>29 314</u> 21 172	<u>33 335</u> 20 378	<u>30 458</u> 20 378
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 695</u> 21 282	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602	<u>27 405</u> 21 405	<u>29 550</u> 21 405	<u>33 563</u> 20 602	<u>30 686</u> 20 602
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 308</u> 20 589	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790	<u>29 372</u> 19 790
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 202</u> 20 797	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>26 758</u> 20 768	<u>28 904</u> 20 768	<u>32 940</u> 19 990	<u>30 063</u> 19 990

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 861</u> 19 328	<u>25 225</u> 20 081	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 066</u> 19 529	<u>25 438</u> 20 290	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 274</u> 19 735	<u>25 655</u> 20 504	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 706</u> 20 159	<u>26 103</u> 20 945	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 378	<u>26 334</u> 21 172	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 066</u> 19 529	<u>25 438</u> 20 290	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 274</u> 19 735	<u>25 655</u> 20 504	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 945	<u>25 877</u> 20 722	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 378	<u>26 334</u> 21 172	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 156</u> 20 602	<u>26 571</u> 21 405	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 533</u> 19 990	<u>25 924</u> 20 768	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990

						-	-	-	-	-	
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 418</u> 21 009	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194	<u>30 270</u> 20 194
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 226	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402	<u>30 482</u> 20 402
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 673	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 418</u> 21 009	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194	<u>30 270</u> 20 194
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 226	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402	<u>30 482</u> 20 402
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 863</u> 21 447	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614	<u>30 698</u> 20 614
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 565</u> 22 139	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279	<u>31 373</u> 21 279
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 226	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402	<u>30 482</u> 20 402
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 863</u> 21 447	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614	<u>30 698</u> 20 614
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 673	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 565</u> 22 139	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279	<u>31 373</u> 21 279

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279

						-	-	-	-	-	
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511	<u>31 608</u> 21 511
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 863</u> 21 447	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614	<u>30 698</u> 20 614
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 673	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511	<u>31 608</u> 21 511
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 060</u> 22 625	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>28 613</u> 22 594	<u>30 759</u> 22 594	<u>34 726</u> 21 747	<u>31 848</u> 21 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 664</u> 20 940	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790	<u>29 372</u> 19 790
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 562</u> 21 151	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>26 758</u> 20 768	<u>28 904</u> 20 768	<u>32 940</u> 19 990	<u>30 063</u> 19 990
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 367	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194	<u>30 270</u> 20 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 005</u> 21 587	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402	<u>30 482</u> 20 402
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 467</u> 22 042	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053



					-	-	.	-	-	-	
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 319</u> 21 747	<u>27 779</u> 22 594	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 533</u> 19 990	<u>25 924</u> 20 768	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053

						-	-	-	-	-	
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 367	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194	<u>30 270</u> 20 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 005</u> 21 587	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402	<u>30 482</u> 20 402
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614	<u>30 698</u> 20 614
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 949</u> 22 516	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279	<u>31 373</u> 21 279
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 005</u> 21 587	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402	<u>30 482</u> 20 402
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614	<u>30 698</u> 20 614
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 467</u> 22 042	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 949</u> 22 516	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279	<u>31 373</u> 21 279
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511	<u>31 608</u> 21 511
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614	<u>30 698</u> 20 614
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 467</u> 22 042	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053

						-	-	-	-	-	
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511	<u>31 608</u> 21 511
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 23 010	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>28 613</u> 22 594	<u>30 759</u> 22 594	<u>34 726</u> 21 747	<u>31 848</u> 21 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 550</u> 21 811	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>27 363</u> 21 643	<u>29 402</u> 21 643	<u>33 454</u> 20 831	<u>30 430</u> 20 831
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 456</u> 22 031	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>27 868</u> 21 861	<u>30 014</u> 21 861	<u>34 009</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>34 227</u> 21 256	<u>31 350</u> 21 256
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 918</u> 22 486	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>34 450</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>34 909</u> 21 928	<u>32 032</u> 21 928
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>35 146</u> 22 161	<u>32 269</u> 22 161
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>34 227</u> 21 256	<u>31 350</u> 21 256
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 918</u> 22 486	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>34 450</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 720	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>34 677</u> 21 699	<u>31 800</u> 21 699
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>35 146</u> 22 161	<u>32 269</u> 22 161

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 319</u> 21 747	<u>27 779</u> 22 594	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 213</u> 20 831	<u>26 498</u> 21 643	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 602</u> 21 042	<u>27 034</u> 21 861	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 820</u> 21 256	<u>27 261</u> 22 085	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 043</u> 21 476	<u>27 492</u> 22 312	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 502</u> 21 928	<u>27 970</u> 22 782	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 739</u> 22 161	<u>28 216</u> 23 024	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 820</u> 21 256	<u>27 261</u> 22 085	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 043</u> 21 476	<u>27 492</u> 22 312	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 270</u> 21 699	<u>27 729</u> 22 545	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 739</u> 22 161	<u>28 216</u> 23 024	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161

						-	-	-	-	-	
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 901</u> 23 453	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>29 301</u> 23 272	<u>31 447</u> 23 272	<u>35 388</u> 22 399	<u>32 511</u> 22 399
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 918</u> 22 486	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>34 450</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 720	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>34 677</u> 21 699	<u>31 800</u> 21 699
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>34 909</u> 21 928	<u>32 032</u> 21 928
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 901</u> 23 453	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>29 301</u> 23 272	<u>31 447</u> 23 272	<u>35 388</u> 22 399	<u>32 511</u> 22 399
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>35 636</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 720	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>34 677</u> 21 699	<u>31 800</u> 21 699
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>34 909</u> 21 928	<u>32 032</u> 21 928
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>35 146</u> 22 161	<u>32 269</u> 22 161
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>35 636</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 424</u> 23 968	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>29 821</u> 23 783	<u>31 967</u> 23 783	<u>35 889</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>35 636</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 424</u> 23 968	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>29 821</u> 23 783	<u>31 967</u> 23 783	<u>35 889</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 399	<u>28 467</u> 23 272	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 043</u> 21 476	<u>27 492</u> 22 312	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 270</u> 21 699	<u>27 729</u> 22 545	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 502</u> 21 928	<u>27 970</u> 22 782	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 399	<u>28 467</u> 23 272	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 229</u> 22 643	<u>28 724</u> 23 525	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 270</u> 21 699	<u>27 729</u> 22 545	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 502</u> 21 928	<u>27 970</u> 22 782	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 739</u> 22 161	<u>28 216</u> 23 024	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 229</u> 22 643	<u>28 724</u> 23 525	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 482</u> 22 891	<u>28 987</u> 23 783	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 229</u> 22 643	<u>28 724</u> 23 525	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 482</u> 22 891	<u>28 987</u> 23 783	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891

						-	-	-	-	-	
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 695</u> 24 234	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>30 089</u> 24 048	<u>32 235</u> 24 048	<u>36 147</u> 23 146	<u>33 270</u> 23 146
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 971</u> 24 507	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406	<u>30 364</u> 24 318	<u>32 510</u> 24 318	<u>36 411</u> 23 406	<u>33 534</u> 23 406
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944	<u>30 932</u> 24 877	<u>33 078</u> 24 877	<u>36 958</u> 23 944	<u>34 081</u> 23 944
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 968</u> 23 207	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>28 829</u> 23 086	<u>30 868</u> 23 086	<u>34 865</u> 22 220	<u>31 841</u> 22 220
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 441	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>29 349</u> 23 319	<u>31 495</u> 23 319	<u>35 434</u> 22 444	<u>32 557</u> 22 444
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 680	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>29 591</u> 23 557	<u>31 737</u> 23 557	<u>35 667</u> 22 673	<u>32 790</u> 22 673
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 633</u> 24 174	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>30 089</u> 24 048	<u>32 235</u> 24 048	<u>36 147</u> 23 146	<u>33 270</u> 23 146
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 428	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>30 347</u> 24 301	<u>32 492</u> 24 301	<u>36 395</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 441	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>29 349</u> 23 319	<u>31 495</u> 23 319	<u>35 434</u> 22 444	<u>32 557</u> 22 444
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 680	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>29 591</u> 23 557	<u>31 737</u> 23 557	<u>35 667</u> 22 673	<u>32 790</u> 22 673
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 924	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>29 838</u> 23 800	<u>31 983</u> 23 800	<u>35 905</u> 22 907	<u>33 027</u> 22 907
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 428	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>30 347</u> 24 301	<u>32 492</u> 24 301	<u>36 395</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389



					-	-	.	-	-	-	
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 740</u> 23 146	<u>29 256</u> 24 048	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 004</u> 23 406	<u>29 530</u> 24 318	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 551</u> 23 944	<u>30 098</u> 24 877	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 624</u> 22 220	<u>27 964</u> 23 086	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 027</u> 22 444	<u>28 515</u> 23 319	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 260</u> 22 673	<u>28 757</u> 23 557	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 740</u> 23 146	<u>29 256</u> 24 048	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 389	<u>29 513</u> 24 301	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 027</u> 22 444	<u>28 515</u> 23 319	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 260</u> 22 673	<u>28 757</u> 23 557	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 498</u> 22 907	<u>29 004</u> 23 800	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 389	<u>29 513</u> 24 301	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389

						-	-	-	-	-	
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 155</u> 24 688	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>30 609</u> 24 559	<u>32 755</u> 24 559	<u>36 647</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 680	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>29 591</u> 23 557	<u>31 737</u> 23 557	<u>35 667</u> 22 673	<u>32 790</u> 22 673
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 924	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>29 838</u> 23 800	<u>31 983</u> 23 800	<u>35 905</u> 22 907	<u>33 027</u> 22 907
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 633</u> 24 174	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>30 089</u> 24 048	<u>32 235</u> 24 048	<u>36 147</u> 23 146	<u>33 270</u> 23 146
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 155</u> 24 688	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>30 609</u> 24 559	<u>32 755</u> 24 559	<u>36 647</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>30 878</u> 24 823	<u>33 023</u> 24 823	<u>36 906</u> 23 892	<u>34 028</u> 23 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 155</u> 24 688	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>30 609</u> 24 559	<u>32 755</u> 24 559	<u>36 647</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>30 878</u> 24 823	<u>33 023</u> 24 823	<u>36 906</u> 23 892	<u>34 028</u> 23 892
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 701</u> 25 225	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152	<u>31 152</u> 25 093	<u>33 298</u> 25 093	<u>37 170</u> 24 152	<u>34 292</u> 24 152
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 982</u> 25 502	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418	<u>31 432</u> 25 369	<u>33 578</u> 25 369	<u>37 439</u> 24 418	<u>34 562</u> 24 418
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 565</u> 26 075	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966	<u>32 011</u> 25 939	<u>34 157</u> 25 939	<u>37 997</u> 24 966	<u>35 119</u> 24 966
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 385</u> 24 602	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>30 295</u> 24 529	<u>32 334</u> 24 529	<u>36 276</u> 23 609	<u>33 252</u> 23 609

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 240</u> 23 638	<u>29 775</u> 24 559	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 260</u> 22 673	<u>28 757</u> 23 557	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 498</u> 22 907	<u>29 004</u> 23 800	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 740</u> 23 146	<u>29 256</u> 24 048	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 240</u> 23 638	<u>29 775</u> 24 559	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 499</u> 23 892	<u>30 044</u> 24 823	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 240</u> 23 638	<u>29 775</u> 24 559	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 499</u> 23 892	<u>30 044</u> 24 823	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 152	<u>30 318</u> 25 093	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 032</u> 24 418	<u>30 598</u> 25 369	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 590</u> 24 966	<u>31 177</u> 25 939	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 035</u> 23 609	<u>29 430</u> 24 529	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609

						-	-	-	-	-	
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>30 830</u> 24 776	<u>32 976</u> 24 776	<u>36 860</u> 23 847	<u>33 982</u> 23 847
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 579</u> 25 104	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>31 087</u> 25 029	<u>33 233</u> 25 029	<u>37 107</u> 24 091	<u>34 230</u> 24 091
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 110</u> 25 627	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>31 616</u> 25 551	<u>33 762</u> 25 551	<u>37 617</u> 24 592	<u>34 740</u> 24 592
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 384</u> 25 897	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>31 890</u> 25 820	<u>34 036</u> 25 820	<u>37 880</u> 24 851	<u>35 003</u> 24 851
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>30 830</u> 24 776	<u>32 976</u> 24 776	<u>36 860</u> 23 847	<u>33 982</u> 23 847
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 579</u> 25 104	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>31 087</u> 25 029	<u>33 233</u> 25 029	<u>37 107</u> 24 091	<u>34 230</u> 24 091
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 842</u> 25 363	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>31 349</u> 25 287	<u>33 495</u> 25 287	<u>37 359</u> 24 339	<u>34 482</u> 24 339
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 384</u> 25 897	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>31 890</u> 25 820	<u>34 036</u> 25 820	<u>37 880</u> 24 851	<u>35 003</u> 24 851
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 173	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>32 169</u> 26 094	<u>34 315</u> 26 094	<u>38 148</u> 25 116	<u>35 271</u> 25 116
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 579</u> 25 104	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>31 087</u> 25 029	<u>33 233</u> 25 029	<u>37 107</u> 24 091	<u>34 230</u> 24 091
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 842</u> 25 363	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>31 349</u> 25 287	<u>33 495</u> 25 287	<u>37 359</u> 24 339	<u>34 482</u> 24 339
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 110</u> 25 627	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>31 616</u> 25 551	<u>33 762</u> 25 551	<u>37 617</u> 24 592	<u>34 740</u> 24 592
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 173	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>32 169</u> 26 094	<u>34 315</u> 26 094	<u>38 148</u> 25 116	<u>35 271</u> 25 116

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 453</u> 23 847	<u>29 996</u> 24 776	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 700</u> 24 091	<u>30 253</u> 25 029	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 210</u> 24 592	<u>30 783</u> 25 551	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 473</u> 24 851	<u>31 056</u> 25 820	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 453</u> 23 847	<u>29 996</u> 24 776	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 700</u> 24 091	<u>30 253</u> 25 029	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 952</u> 24 339	<u>30 515</u> 25 287	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 473</u> 24 851	<u>31 056</u> 25 820	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 741</u> 25 116	<u>31 335</u> 26 094	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 700</u> 24 091	<u>30 253</u> 25 029	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 952</u> 24 339	<u>30 515</u> 25 287	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 210</u> 24 592	<u>30 783</u> 25 551	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 741</u> 25 116	<u>31 335</u> 26 094	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116

						-	-	-	-	-	
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 454	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>32 454</u> 26 375	<u>34 600</u> 26 375	<u>38 423</u> 25 386	<u>35 546</u> 25 386
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 173	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>32 169</u> 26 094	<u>34 315</u> 26 094	<u>38 148</u> 25 116	<u>35 271</u> 25 116
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 454	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>32 454</u> 26 375	<u>34 600</u> 26 375	<u>38 423</u> 25 386	<u>35 546</u> 25 386
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 742	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662	<u>32 745</u> 26 661	<u>34 891</u> 26 661	<u>38 703</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 541</u> 27 035	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944	<u>33 043</u> 26 954	<u>35 189</u> 26 954	<u>38 990</u> 25 944	<u>36 112</u> 25 944
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 158</u> 27 643	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527	<u>33 658</u> 27 560	<u>35 804</u> 27 560	<u>39 582</u> 26 527	<u>36 705</u> 26 527
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 627</u> 25 824	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650	<u>34 311</u> 24 650
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 575</u> 26 085	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>31 940</u> 25 869	<u>34 086</u> 25 869	<u>37 929</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 623	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413	<u>32 482</u> 26 403	<u>34 628</u> 26 403	<u>38 450</u> 25 413	<u>35 573</u> 25 413
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 403</u> 26 900	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>32 762</u> 26 678	<u>34 908</u> 26 678	<u>38 719</u> 25 677	<u>35 842</u> 25 677
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 575</u> 26 085	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>31 940</u> 25 869	<u>34 086</u> 25 869	<u>37 929</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 846</u> 26 351	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153	<u>32 209</u> 26 133	<u>34 354</u> 26 133	<u>38 187</u> 25 153	<u>35 309</u> 25 153

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 016</u> 25 386	<u>31 620</u> 26 375	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 741</u> 25 116	<u>31 335</u> 26 094	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 016</u> 25 386	<u>31 620</u> 26 375	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 296</u> 25 662	<u>31 911</u> 26 661	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 944	<u>32 209</u> 26 954	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 175</u> 26 527	<u>32 824</u> 27 560	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 24 899	<u>31 106</u> 25 869	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 043</u> 25 413	<u>31 648</u> 26 403	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 312</u> 25 677	<u>31 928</u> 26 678	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 24 899	<u>31 106</u> 25 869	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 780</u> 25 153	<u>31 375</u> 26 133	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153

						-	-	-	-	-	
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 403</u> 26 900	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>32 762</u> 26 678	<u>34 908</u> 26 678	<u>38 719</u> 25 677	<u>35 842</u> 25 677
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 183	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>33 047</u> 26 959	<u>35 193</u> 26 959	<u>38 994</u> 25 948	<u>36 116</u> 25 948
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 183	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>33 047</u> 26 959	<u>35 193</u> 26 959	<u>38 994</u> 25 948	<u>36 116</u> 25 948
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 985</u> 27 473	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224	<u>33 338</u> 27 245	<u>35 484</u> 27 245	<u>39 274</u> 26 224	<u>36 397</u> 26 224
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 592</u> 28 070	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794	<u>33 940</u> 27 838	<u>36 086</u> 27 838	<u>39 853</u> 26 794	<u>36 976</u> 26 794
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 905</u> 28 378	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>34 251</u> 28 144	<u>36 397</u> 28 144	<u>40 153</u> 27 088	<u>37 275</u> 27 088
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 340</u> 26 525	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650	<u>34 311</u> 24 650
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 114</u> 28 272	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>32 861</u> 27 054	<u>34 899</u> 27 054	<u>38 745</u> 26 039	<u>35 722</u> 26 039
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 087</u> 28 557	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>33 421</u> 27 327	<u>35 567</u> 27 327	<u>39 354</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 29 146	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844	<u>33 994</u> 27 890	<u>36 139</u> 27 890	<u>39 905</u> 26 844	<u>37 028</u> 26 844
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 994</u> 29 450	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>34 289</u> 28 181	<u>36 435</u> 28 181	<u>40 189</u> 27 124	<u>37 312</u> 27 124



					-	-	.	-	-	-	
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 312</u> 25 677	<u>31 928</u> 26 678	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 587</u> 25 948	<u>32 213</u> 26 959	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 587</u> 25 948	<u>32 213</u> 26 959	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 867</u> 26 224	<u>32 505</u> 27 245	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 446</u> 26 794	<u>33 106</u> 27 838	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 745</u> 27 088	<u>33 417</u> 28 144	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 504</u> 26 039	<u>31 995</u> 27 054	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 947</u> 26 302	<u>32 587</u> 27 327	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 844	<u>33 160</u> 27 890	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 782</u> 27 124	<u>33 455</u> 28 181	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124

						-	-	-	-	-	
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 087</u> 28 557	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>33 421</u> 27 327	<u>35 567</u> 27 327	<u>39 354</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 383</u> 28 849	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570	<u>33 704</u> 27 606	<u>35 850</u> 27 606	<u>39 627</u> 26 570	<u>36 749</u> 26 570
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 994</u> 29 450	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>34 289</u> 28 181	<u>36 435</u> 28 181	<u>40 189</u> 27 124	<u>37 312</u> 27 124
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 309</u> 29 760	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>34 590</u> 28 477	<u>36 736</u> 28 477	<u>40 479</u> 27 410	<u>37 602</u> 27 410
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 309</u> 29 760	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>34 590</u> 28 477	<u>36 736</u> 28 477	<u>40 479</u> 27 410	<u>37 602</u> 27 410
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 630</u> 30 076	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701	<u>34 898</u> 28 780	<u>37 044</u> 28 780	<u>40 775</u> 27 701	<u>37 898</u> 27 701
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 294</u> 30 730	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303	<u>35 534</u> 29 406	<u>37 679</u> 29 406	<u>41 387</u> 28 303	<u>38 510</u> 28 303
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 638</u> 31 068	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614	<u>35 862</u> 29 729	<u>38 008</u> 29 729	<u>41 703</u> 28 614	<u>38 826</u> 28 614
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 844</u> 29 975	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341	<u>34 235</u> 28 406	<u>36 273</u> 28 406	<u>40 068</u> 27 341	<u>37 044</u> 27 341
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 834</u> 30 277	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>34 809</u> 28 693	<u>36 955</u> 28 693	<u>40 690</u> 27 617	<u>37 813</u> 27 617
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 469</u> 30 902	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187	<u>35 410</u> 29 285	<u>37 556</u> 29 285	<u>41 269</u> 28 187	<u>38 391</u> 28 187
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 224	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>35 720</u> 29 590	<u>37 866</u> 29 590	<u>41 567</u> 28 480	<u>38 690</u> 28 480

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 947</u> 26 302	<u>32 587</u> 27 327	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 219</u> 26 570	<u>32 871</u> 27 606	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 782</u> 27 124	<u>33 455</u> 28 181	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 072</u> 27 410	<u>33 756</u> 28 477	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 072</u> 27 410	<u>33 756</u> 28 477	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 368</u> 27 701	<u>34 064</u> 28 780	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 28 303	<u>34 700</u> 29 406	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 296</u> 28 614	<u>35 028</u> 29 729	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 827</u> 27 341	<u>33 369</u> 28 406	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 283</u> 27 617	<u>33 975</u> 28 693	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 861</u> 28 187	<u>34 577</u> 29 285	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 160</u> 28 480	<u>34 886</u> 29 590	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480

						-	-	-	-	-	
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 834</u> 30 277	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>34 809</u> 28 693	<u>36 955</u> 28 693	<u>40 690</u> 27 617	<u>37 813</u> 27 617
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 148</u> 30 586	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899	<u>35 107</u> 28 986	<u>37 253</u> 28 986	<u>40 976</u> 27 899	<u>38 099</u> 27 899
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 224	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>35 720</u> 29 590	<u>37 866</u> 29 590	<u>41 567</u> 28 480	<u>38 690</u> 28 480
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 130</u> 31 552	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>36 037</u> 29 901	<u>38 183</u> 29 901	<u>41 871</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 130</u> 31 552	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>36 037</u> 29 901	<u>38 183</u> 29 901	<u>41 871</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 471</u> 31 888	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086	<u>36 360</u> 30 219	<u>38 506</u> 30 219	<u>42 182</u> 29 086	<u>39 305</u> 29 086
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 175</u> 32 581	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719	<u>37 027</u> 30 876	<u>39 173</u> 30 876	<u>42 825</u> 29 719	<u>39 948</u> 29 719
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 539</u> 32 939	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045	<u>37 372</u> 31 216	<u>39 518</u> 31 216	<u>43 157</u> 30 045	<u>40 279</u> 30 045
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 607</u> 31 710	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708	<u>35 678</u> 29 827	<u>37 717</u> 29 827	<u>41 457</u> 28 708	<u>38 433</u> 28 708
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 32 030	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>36 267</u> 30 128	<u>38 413</u> 30 128	<u>42 093</u> 28 998	<u>39 216</u> 28 998
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 286</u> 32 691	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596	<u>36 898</u> 30 749	<u>39 044</u> 30 749	<u>42 700</u> 29 596	<u>39 823</u> 29 596
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 632</u> 33 031	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>37 224</u> 31 069	<u>39 369</u> 31 069	<u>43 014</u> 29 904	<u>40 136</u> 29 904

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 283</u> 27 617	<u>33 975</u> 28 693	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 569</u> 27 899	<u>34 273</u> 28 986	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 160</u> 28 480	<u>34 886</u> 29 590	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 464</u> 28 780	<u>35 203</u> 29 901	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 464</u> 28 780	<u>35 203</u> 29 901	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 775</u> 29 086	<u>35 526</u> 30 219	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 418</u> 29 719	<u>36 194</u> 30 876	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 750</u> 30 045	<u>36 538</u> 31 216	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 216</u> 28 708	<u>34 812</u> 29 827	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 686</u> 28 998	<u>35 433</u> 30 128	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 293</u> 29 596	<u>36 064</u> 30 749	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 607</u> 29 904	<u>36 390</u> 31 069	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904

						-	-	-	-	-	
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 615</u> 32 030	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>36 267</u> 30 128	<u>38 413</u> 30 128	<u>42 093</u> 28 998	<u>39 216</u> 28 998
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 947</u> 32 357	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294	<u>36 579</u> 30 435	<u>38 725</u> 30 435	<u>42 394</u> 29 294	<u>39 516</u> 29 294
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 632</u> 33 031	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>37 224</u> 31 069	<u>39 369</u> 31 069	<u>43 014</u> 29 904	<u>40 136</u> 29 904
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 986</u> 33 379	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>37 556</u> 31 396	<u>39 702</u> 31 396	<u>43 333</u> 30 219	<u>40 456</u> 30 219
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 986</u> 33 379	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>37 556</u> 31 396	<u>39 702</u> 31 396	<u>43 333</u> 30 219	<u>40 456</u> 30 219
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 346</u> 33 734	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541	<u>37 895</u> 31 730	<u>40 041</u> 31 730	<u>43 660</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 091</u> 34 467	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204	<u>38 596</u> 32 420	<u>40 742</u> 32 420	<u>44 335</u> 31 204	<u>41 457</u> 31 204
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 476</u> 34 846	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547	<u>38 958</u> 32 776	<u>41 104</u> 32 776	<u>44 683</u> 31 547	<u>41 806</u> 31 547
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 112</u> 33 191	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143	<u>37 193</u> 31 318	<u>39 232</u> 31 318	<u>42 915</u> 30 143	<u>39 892</u> 30 143
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 136</u> 33 527	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>37 797</u> 31 634	<u>39 943</u> 31 634	<u>43 566</u> 30 448	<u>40 689</u> 30 448
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 838</u> 34 218	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076	<u>38 460</u> 32 286	<u>40 606</u> 32 286	<u>44 204</u> 31 076	<u>41 327</u> 31 076
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 200</u> 34 574	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>38 802</u> 32 623	<u>40 948</u> 32 623	<u>44 533</u> 31 399	<u>41 655</u> 31 399

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 686</u> 28 998	<u>35 433</u> 30 128	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 986</u> 29 294	<u>35 745</u> 30 435	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 607</u> 29 904	<u>36 390</u> 31 069	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 926</u> 30 219	<u>36 722</u> 31 396	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 926</u> 30 219	<u>36 722</u> 31 396	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 253</u> 30 541	<u>37 061</u> 31 730	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 928</u> 31 204	<u>37 762</u> 32 420	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 276</u> 31 547	<u>38 124</u> 32 776	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 674</u> 30 143	<u>36 328</u> 31 318	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 159</u> 30 448	<u>36 964</u> 31 634	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 797</u> 31 076	<u>37 626</u> 32 286	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 126</u> 31 399	<u>37 968</u> 32 623	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399

						-	-	-	-	-	
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 136</u> 33 527	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>37 797</u> 31 634	<u>39 943</u> 31 634	<u>43 566</u> 30 448	<u>40 689</u> 30 448
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 483</u> 33 869	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759	<u>38 125</u> 31 957	<u>40 271</u> 31 957	<u>43 882</u> 30 759	<u>41 004</u> 30 759
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 200</u> 34 574	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>38 802</u> 32 623	<u>40 948</u> 32 623	<u>44 533</u> 31 399	<u>41 655</u> 31 399
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 570</u> 34 938	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>39 151</u> 32 966	<u>41 297</u> 32 966	<u>44 869</u> 31 730	<u>41 991</u> 31 730
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 570</u> 34 938	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>39 151</u> 32 966	<u>41 297</u> 32 966	<u>44 869</u> 31 730	<u>41 991</u> 31 730
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 948</u> 35 310	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068	<u>39 507</u> 33 317	<u>41 653</u> 33 317	<u>45 212</u> 32 068	<u>42 334</u> 32 068
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 727</u> 36 078	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765	<u>40 243</u> 34 041	<u>42 389</u> 34 041	<u>45 920</u> 32 765	<u>43 042</u> 32 765
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125	<u>40 623</u> 34 415	<u>42 769</u> 34 415	<u>46 286</u> 33 125	<u>43 408</u> 33 125

**212-102.**

						-	-	-	-	-	
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 189</u> 18 503	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>24 243</u> 18 571	<u>26 281</u> 18 571	<u>30 451</u> 17 875	<u>27 427</u> 17 875
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 480</u> 18 790	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>24 606</u> 18 929	<u>26 644</u> 18 929	<u>30 800</u> 18 219	<u>27 776</u> 18 219



					-	-	.	-	-	-	
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 159</u> 30 448	<u>36 964</u> 31 634	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 475</u> 30 759	<u>37 292</u> 31 957	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 126</u> 31 399	<u>37 968</u> 32 623	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 461</u> 31 730	<u>38 317</u> 32 966	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 461</u> 31 730	<u>38 317</u> 32 966	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>34 804</u> 32 068	<u>38 673</u> 33 317	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 513</u> 32 765	<u>39 409</u> 34 041	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>35 879</u> 33 125	<u>39 789</u> 34 415	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125

					-	-	.	-	-	-	
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 209</u> 17 875	<u>23 377</u> 18 571	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 559</u> 18 219	<u>23 740</u> 18 929	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219

						-	-	-	-	-	
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 773</u> 19 078	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>24 969</u> 19 286	<u>27 007</u> 19 286	<u>31 149</u> 18 563	<u>28 125</u> 18 563
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 995</u> 20 281	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594	<u>29 173</u> 19 594
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 625	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594	<u>29 173</u> 19 594
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 218</u> 21 484	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>27 146</u> 21 429	<u>29 184</u> 21 429	<u>33 245</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 615</u> 22 859	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>28 597</u> 22 857	<u>30 636</u> 22 857	<u>34 642</u> 22 000	<u>31 618</u> 22 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 012</u> 24 234	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>30 049</u> 24 286	<u>32 087</u> 24 286	<u>36 039</u> 23 375	<u>33 015</u> 23 375
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 234</u> 25 438	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406	<u>34 063</u> 24 406
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 933</u> 26 125	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406	<u>34 063</u> 24 406
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 679</u> 27 844	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>32 589</u> 26 786	<u>34 627</u> 26 786	<u>38 483</u> 25 781	<u>35 460</u> 25 781
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 474</u> 18 784	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>24 431</u> 18 757	<u>26 470</u> 18 757	<u>30 632</u> 18 054	<u>27 609</u> 18 054
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 770</u> 19 075	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>24 798</u> 19 118	<u>26 836</u> 19 118	<u>30 985</u> 18 401	<u>27 961</u> 18 401
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 066</u> 19 367	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>25 164</u> 19 479	<u>27 203</u> 19 479	<u>31 338</u> 18 748	<u>28 314</u> 18 748

					-	-	.	-	-	-	
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 908</u> 18 563	<u>24 103</u> 19 286	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 625	<u>26 280</u> 21 429	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 400</u> 22 000	<u>27 731</u> 22 857	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 797</u> 23 375	<u>29 183</u> 24 286	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 242</u> 25 781	<u>31 723</u> 26 786	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 391</u> 18 054	<u>23 566</u> 18 757	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 744</u> 18 401	<u>23 932</u> 19 118	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 096</u> 18 748	<u>24 299</u> 19 479	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748

						-	-	-	-	-	
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 308</u> 20 589	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790	<u>29 372</u> 19 790
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 664</u> 20 940	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790	<u>29 372</u> 19 790
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 550</u> 21 811	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>27 363</u> 21 643	<u>29 402</u> 21 643	<u>33 454</u> 20 831	<u>30 430</u> 20 831
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 968</u> 23 207	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>28 829</u> 23 086	<u>30 868</u> 23 086	<u>34 865</u> 22 220	<u>31 841</u> 22 220
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 385</u> 24 602	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>30 295</u> 24 529	<u>32 334</u> 24 529	<u>36 276</u> 23 609	<u>33 252</u> 23 609
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 627</u> 25 824	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650	<u>34 311</u> 24 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 340</u> 26 525	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650	<u>34 311</u> 24 650
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 114</u> 28 272	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>32 861</u> 27 054	<u>34 899</u> 27 054	<u>38 745</u> 26 039	<u>35 722</u> 26 039

**212-103.**

						-	-	-	-	-	
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

**212-2.**

					-	-	.	-	-	-	
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 213</u> 20 831	<u>26 498</u> 21 643	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 220	<u>27 964</u> 23 086	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 035</u> 23 609	<u>29 430</u> 24 529	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 039	<u>31 995</u> 27 054	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039

[illegible]

**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155



					-	-	.	-	-	-	
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 245</u> 15 125	<u>20 099</u> 15 714	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 292</u> 16 156	<u>21 187</u> 16 786	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156



						-	-	-	-	-	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 875</u> 18 391	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188	<u>22 389</u> 17 188	<u>24 258</u> 17 188	<u>28 728</u> 17 188	<u>25 956</u> 17 188
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 447</u> 19 938	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563	<u>23 786</u> 18 563	<u>25 655</u> 18 563	<u>30 125</u> 18 563	<u>27 353</u> 18 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 554</u> 21 027	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676	<u>24 917</u> 19 676	<u>26 786</u> 19 676	<u>31 256</u> 19 676	<u>28 485</u> 19 676
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 717</u> 22 172	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625	<u>25 881</u> 20 625	<u>27 750</u> 20 625	<u>32 220</u> 20 625	<u>29 449</u> 20 625
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 940</u> 23 375	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000	<u>27 278</u> 22 000	<u>29 147</u> 22 000	<u>33 617</u> 22 000	<u>30 846</u> 22 000
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 127</u> 24 544	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100	<u>28 396</u> 23 100	<u>30 265</u> 23 100	<u>34 735</u> 23 100	<u>31 963</u> 23 100
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 958</u> 25 362	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255	<u>29 569</u> 24 255	<u>31 438</u> 24 255	<u>35 908</u> 24 255	<u>33 137</u> 24 255
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 992</u> 28 348	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681	<u>32 034</u> 26 681	<u>33 902</u> 26 681	<u>38 373</u> 26 681	<u>35 601</u> 26 681
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 797</u> 18 204	<u>31 996</u> 16 798	<u>34 754</u> 17 440	<u>22 905</u> 17 440	<u>24 732</u> 17 207	<u>29 496</u> 17 440	<u>26 219</u> 17 484
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 352</u> 18 750	<u>34 753</u> 19 501	<u>37 616</u> 20 246	<u>25 767</u> 20 246	<u>27 556</u> 19 976	<u>32 358</u> 20 246	<u>29 089</u> 20 297
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 713</u> 20 089	<u>35 343</u> 20 079	<u>38 228</u> 20 847	<u>26 380</u> 20 847	<u>28 161</u> 20 569	<u>32 971</u> 20 847	<u>29 703</u> 20 899
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 074</u> 21 429	<u>36 329</u> 21 046	<u>39 252</u> 21 851	<u>27 404</u> 21 851	<u>29 171</u> 21 559	<u>33 995</u> 21 851	<u>30 729</u> 21 905

					-	-	.	-	-	-	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 340</u> 17 188	<u>22 276</u> 17 857	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 737</u> 18 563	<u>23 727</u> 19 286	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 869</u> 19 676	<u>24 903</u> 20 443	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 833</u> 20 625	<u>25 904</u> 21 429	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 230</u> 22 000	<u>27 356</u> 22 857	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 347</u> 23 100	<u>28 517</u> 24 000	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 521</u> 24 255	<u>29 736</u> 25 200	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 985</u> 26 681	<u>32 296</u> 27 720	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 078</u> 17 440	<u>22 331</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440	<u>29 247</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440	<u>31 738</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 940</u> 20 246	<u>25 193</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246	<u>32 109</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246	<u>34 600</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 553</u> 20 847	<u>25 806</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847	<u>32 722</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847	<u>35 212</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 576</u> 21 851	<u>26 829</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851	<u>33 745</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851	<u>36 236</u> 21 851

						-	-	-	-	-	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 888</u> 23 214	<u>36 918</u> 21 624	<u>39 864</u> 22 450	<u>28 015</u> 22 450	<u>29 774</u> 22 150	<u>34 606</u> 22 450	<u>31 342</u> 22 506
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>28 609</u> 25 893						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>29 517</u> 26 786						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868	<u>23 976</u> 12 028	<u>20 686</u> 12 059

**212-402.**

[illegible]

					-	-	.	-	-	-	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 188</u> 22 450	<u>27 441</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450	<u>34 357</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450	<u>36 848</u> 22 450
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 558</u> 12 028	<u>16 811</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>23 727</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

					-	-	.	-	-	-	
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

						-	-	-	-	-	
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{28\,781}{25\,856}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{30\,999}{28\,554}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{46\,750}{43\,747}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{42\,976}{40\,342}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

					-	-	.	-	-	-	
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>991</u> 970	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>892</u> 873	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>794</u> 777	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>733</u> 717	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-501.**

						-	-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 197</u> 23 126	<u>21 677</u> 20 905	<u>24 666</u> 23 335	<u>24 586</u> 23 038	<u>25 033</u> 23 038	<u>25 602</u> 23 038	<u>25 254</u> 23 038
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 958</u> 22 891	<u>21 677</u> 20 905	<u>24 666</u> 23 335	<u>24 108</u> 22 568	<u>24 555</u> 22 568	<u>25 124</u> 22 568	<u>24 776</u> 22 568
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 729</u> 22 666	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 718</u> 22 402	<u>23 649</u> 22 117	<u>24 096</u> 22 117	<u>24 665</u> 22 117	<u>24 318</u> 22 117
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 729</u> 22 666	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 718</u> 22 402	<u>23 649</u> 22 117	<u>24 096</u> 22 117	<u>24 665</u> 22 117	<u>24 318</u> 22 117
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 704</u> 24 609	<u>23 588</u> 22 787	<u>26 358</u> 25 000	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 444</u> 24 353	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 358</u> 25 000	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>22 662</u> 21 875	<u>25 767</u> 24 418	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>22 662</u> 21 875	<u>25 767</u> 24 418	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 999</u> 20 963	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>22 476</u> 20 963	<u>22 924</u> 20 963	<u>23 492</u> 20 963	<u>23 145</u> 20 963
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 816</u> 20 782	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>22 293</u> 20 782	<u>22 740</u> 20 782	<u>23 309</u> 20 782	<u>22 962</u> 20 782

					-	-	.	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 972</u> 23 126	<u>24 412</u> 23 038	<u>23 845</u> 23 039	<u>22 109</u> 21 331	<u>25 054</u> 23 039	<u>25 131</u> 23 335	<u>25 277</u> 23 039
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 733</u> 22 891	<u>23 934</u> 22 568	<u>23 366</u> 22 568	<u>21 668</u> 20 896	<u>24 575</u> 22 568	<u>25 131</u> 23 335	<u>24 798</u> 22 568
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 504</u> 22 666	<u>23 476</u> 22 117	<u>24 930</u> 24 107	<u>21 243</u> 20 479	<u>26 139</u> 24 107	<u>24 183</u> 22 402	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 504</u> 22 666	<u>23 476</u> 22 117	<u>24 930</u> 24 107	<u>21 243</u> 20 479	<u>26 139</u> 24 107	<u>24 183</u> 22 402	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 479</u> 24 609	<u>25 498</u> 24 107	<u>25 950</u> 25 112	<u>23 660</u> 22 857	<u>27 159</u> 25 112	<u>26 822</u> 25 000	<u>27 383</u> 25 112
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 218</u> 24 353	<u>25 498</u> 24 107	<u>25 430</u> 24 599	<u>23 660</u> 22 857	<u>26 639</u> 24 599	<u>26 822</u> 25 000	<u>26 862</u> 24 599
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 139</u> 24 107	<u>26 231</u> 24 418	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 139</u> 24 107	<u>26 231</u> 24 418	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 773</u> 20 963	<u>22 303</u> 20 963	<u>21 735</u> 20 963	<u>22 208</u> 21 429	<u>22 944</u> 20 963	<u>24 101</u> 22 321	<u>23 167</u> 20 963
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 590</u> 20 782	<u>22 119</u> 20 782	<u>21 552</u> 20 782	<u>22 208</u> 21 429	<u>22 761</u> 20 782	<u>24 101</u> 22 321	<u>22 984</u> 20 782



						-	-	-	-	-	
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>24 594</u> 23 777	<u>25 451</u> 24 107	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>23 665</u> 22 863	<u>24 544</u> 23 214	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 331</u> 21 290	<u>22 208</u> 21 429	<u>22 730</u> 21 429	<u>23 857</u> 22 321	<u>24 304</u> 22 321	<u>24 873</u> 22 321	<u>24 526</u> 22 321
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 287</u> 23 214	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>24 764</u> 23 214	<u>25 211</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214	<u>25 433</u> 23 214
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 287</u> 23 214	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>24 764</u> 23 214	<u>25 211</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214	<u>25 433</u> 23 214
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 544</u> 23 214	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 740</u> 23 661	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 544</u> 23 214	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107

					-	-	.	-	-	-	
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>27 060</u> 26 204	<u>25 088</u> 24 263	<u>28 269</u> 26 204	<u>28 388</u> 26 541	<u>28 492</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>26 036</u> 25 196	<u>24 140</u> 23 329	<u>27 245</u> 25 196	<u>27 351</u> 25 521	<u>27 468</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 106</u> 21 290	<u>23 683</u> 22 321	<u>24 930</u> 24 107	<u>19 494</u> 18 757	<u>26 139</u> 24 107	<u>25 008</u> 23 214	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 061</u> 23 214	<u>24 591</u> 23 214	<u>23 115</u> 22 321	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 324</u> 22 321	<u>24 101</u> 22 321	<u>24 548</u> 22 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 061</u> 23 214	<u>24 591</u> 23 214	<u>23 115</u> 22 321	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 324</u> 22 321	<u>24 101</u> 22 321	<u>24 548</u> 22 321
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>22 208</u> 21 429	<u>25 232</u> 23 214	<u>25 008</u> 23 214	<u>25 455</u> 23 214
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>22 208</u> 21 429	<u>25 232</u> 23 214	<u>25 008</u> 23 214	<u>25 455</u> 23 214

**212-502.**

						-	-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 740</u> 23 661	<u>22 208</u> 21 429	<u>26 358</u> 25 000	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 373</u> 23 299	<u>22 208</u> 21 429	<u>25 596</u> 24 250	<u>24 937</u> 23 384	<u>25 384</u> 23 384	<u>25 953</u> 23 384	<u>25 605</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 115</u> 22 061	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 202</u> 22 878	<u>23 592</u> 22 061	<u>24 039</u> 22 061	<u>24 608</u> 22 061	<u>24 261</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 699</u> 21 652	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 771</u> 22 454	<u>23 177</u> 21 652	<u>23 624</u> 21 652	<u>24 193</u> 21 652	<u>23 845</u> 21 652

**212-503.**

-

						-	-	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 756</u> 31 550	<u>29 524</u> 28 629	<u>33 426</u> 31 957	<u>33 233</u> 31 550	<u>33 680</u> 31 550	<u>34 249</u> 31 550	<u>33 902</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 523</u> 30 336	<u>28 405</u> 27 528	<u>32 177</u> 30 727	<u>32 000</u> 30 336	<u>32 447</u> 30 336	<u>33 016</u> 30 336	<u>32 669</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 337</u> 29 170	<u>27 329</u> 26 469	<u>30 976</u> 29 546	<u>30 815</u> 29 170	<u>31 262</u> 29 170	<u>31 831</u> 29 170	<u>31 483</u> 29 170

**212-6.**

,

					-	-	.	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 139</u> 24 107	<u>26 822</u> 25 000	<u>26 362</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 147</u> 23 299	<u>24 763</u> 23 384	<u>24 195</u> 23 384	<u>22 435</u> 21 652	<u>25 404</u> 23 384	<u>26 060</u> 24 250	<u>25 628</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 889</u> 22 061	<u>23 419</u> 22 061	<u>22 851</u> 22 061	<u>21 190</u> 20 426	<u>24 060</u> 22 061	<u>24 666</u> 22 878	<u>24 283</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 474</u> 21 652	<u>23 003</u> 21 652	<u>22 435</u> 21 652	<u>20 806</u> 20 048	<u>23 644</u> 21 652	<u>24 235</u> 22 454	<u>23 868</u> 21 652

					-	-	.	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 530</u> 31 550	<u>33 060</u> 31 550	<u>32 492</u> 31 550	<u>30 117</u> 29 213	<u>33 701</u> 31 550	<u>33 890</u> 31 957	<u>33 924</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 297</u> 30 336	<u>31 827</u> 30 336	<u>31 259</u> 30 336	<u>28 976</u> 28 089	<u>32 468</u> 30 336	<u>32 641</u> 30 727	<u>32 691</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 112</u> 29 170	<u>30 641</u> 29 170	<u>30 073</u> 29 170	<u>27 878</u> 27 009	<u>31 282</u> 29 170	<u>31 441</u> 29 546	<u>31 506</u> 29 170

**212-601.**

-

						-	-	-	-	-	
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

**213.****213-1.****213-101.**

						-	-	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>96 399</u> 89 583	<u>110 532</u> 89 583	<u>112 369</u> 89 583	<u>99 114</u> 89 583	<u>100 818</u> 89 583	<u>106 075</u> 89 583	<u>103 394</u> 89 583
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 399</u> 89 583	<u>110 532</u> 89 583	<u>112 369</u> 89 583	<u>99 114</u> 89 583	<u>100 818</u> 89 583	<u>106 075</u> 89 583	<u>103 394</u> 89 583
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 855</u> 91 964	<u>112 987</u> 91 964	<u>114 824</u> 91 964	<u>101 569</u> 91 964	<u>103 274</u> 91 964	<u>108 531</u> 91 964	<u>105 849</u> 91 964
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>114 714</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>117 912</u> 107 813	<u>119 193</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813

					-	-	.	-	-	-	
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550							

					-	-	.	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>95 860</u> 89 583	<u>98 615</u> 89 583	<u>112 208</u> 89 583	<u>105 640</u> 89 583	<u>111 241</u> 89 583	<u>118 814</u> 89 583	<u>107 315</u> 89 583
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>95 860</u> 89 583	<u>98 615</u> 89 583	<u>112 208</u> 89 583	<u>105 640</u> 89 583	<u>111 241</u> 89 583	<u>118 814</u> 89 583	<u>107 315</u> 89 583
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 316</u> 91 964	<u>101 071</u> 91 964	<u>114 663</u> 91 964	<u>108 095</u> 91 964	<u>113 696</u> 91 964	<u>121 270</u> 91 964	<u>109 771</u> 91 964
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>114 714</u> 107 813	<u>117 452</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>142 126</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813

						-	-	-	-	-	
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 983</u> 63 281	<u>72 645</u> 63 281	<u>77 708</u> 63 281	<u>76 733</u> 63 281	<u>79 171</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 125</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>113 963</u> 102 679	<u>115 499</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>109 492</u> 102 679	<u>121 411</u> 102 679	<u>122 440</u> 102 679	<u>112 116</u> 102 679	<u>113 889</u> 102 679	<u>117 864</u> 102 679	<u>115 957</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>113 759</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>116 718</u> 107 143	<u>117 902</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143

					-	-	.	-	-	-	
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 171</u> 63 281	<u>82 485</u> 63 281	<u>79 983</u> 63 281	<u>71 280</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>81 705</u> 63 281	<u>80 795</u> 63 281
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 125</u> 102 679	<u>113 411</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>143 019</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>109 155</u> 102 679	<u>111 637</u> 102 679	<u>122 440</u> 102 679	<u>118 375</u> 102 679	<u>121 903</u> 102 679	<u>131 384</u> 102 679	<u>119 213</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>113 759</u> 107 143	<u>116 292</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>139 119</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143



						-	-	-	-	-	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	$\frac{118\ 363}{111\ 607}$	$\frac{125\ 834}{111\ 607}$	$\frac{125\ 834}{111\ 607}$	$\frac{121\ 322}{111\ 607}$	$\frac{122\ 506}{111\ 607}$	$\frac{125\ 834}{111\ 607}$	$\frac{125\ 834}{111\ 607}$
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	$\frac{122\ 369}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$	$\frac{129\ 596}{114\ 839}$	$\frac{124\ 659}{114\ 839}$	$\frac{127\ 020}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	$\frac{122\ 369}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$	$\frac{129\ 596}{114\ 839}$	$\frac{124\ 659}{114\ 839}$	$\frac{127\ 020}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	$\frac{122\ 369}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$	$\frac{129\ 596}{114\ 839}$	$\frac{124\ 659}{114\ 839}$	$\frac{127\ 020}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$	$\frac{129\ 167}{114\ 839}$

**213-103.** -

						-	-	-	-	-	
213-103-0900	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	$\frac{71\ 911}{67\ 801}$	$\frac{85\ 828}{67\ 801}$	$\frac{87\ 517}{67\ 801}$	$\frac{74\ 212}{67\ 801}$	$\frac{76\ 269}{67\ 801}$	$\frac{80\ 020}{67\ 801}$	$\frac{77\ 126}{67\ 801}$
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	$\frac{81\ 178}{76\ 842}$	$\frac{95\ 327}{76\ 842}$	$\frac{97\ 044}{76\ 842}$	$\frac{83\ 518}{76\ 842}$	$\frac{85\ 608}{76\ 842}$	$\frac{89\ 422}{76\ 842}$	$\frac{86\ 479}{76\ 842}$

					-	-	.	-	-	-	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>118 363</u> 111 607	<u>120 896</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>143 723</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>121 697</u> 114 839	<u>124 126</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>121 697</u> 114 839	<u>124 126</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>121 697</u> 114 839	<u>124 126</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839

					-	-	.	-	-	-	
213-103-0900	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>71 434</u> 67 801	<u>73 399</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>81 015</u> 67 801	<u>86 783</u> 67 801	<u>91 189</u> 67 801	<u>82 315</u> 67 801
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>80 693</u> 76 842	<u>82 690</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>90 433</u> 76 842	<u>96 298</u> 76 842	<u>100 778</u> 76 842	<u>91 756</u> 76 842



				,	-		-	-	-	-	
213-301-0100	31360-2007 ( )	3									

					-	-	.	-	.	-	-
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>29 933</u> 28 252	<u>30 146</u> 28 458	<u>30 146</u> 28 458	<u>30 231</u> 28 541			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 510</u> 28 618	<u>30 776</u> 28 876	<u>30 776</u> 28 876	<u>30 883</u> 28 980	<u>28 883</u> 26 786	<u>29 616</u> 26 786	<u>30 371</u> 26 786
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>30 775</u> 28 985	<u>31 094</u> 29 294	<u>31 094</u> 29 294	<u>31 222</u> 29 419	<u>28 740</u> 26 786	<u>29 390</u> 26 786	<u>30 060</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					<u>26 899</u> 25 000		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					<u>27 085</u> 25 000		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					<u>26 853</u> 25 000		
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					<u>20 156</u> 19 046		
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					<u>20 200</u> 19 046		

					-		-	-	-	-	
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 851</u> 26 786	<u>30 630</u> 26 786	<u>28 668</u> 26 786	<u>29 445</u> 26 786	<u>32 178</u> 26 786	<u>34 435</u> 26 786	<u>32 714</u> 26 786
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 371</u> 26 786	<u>30 289</u> 26 786	<u>28 550</u> 26 786	<u>29 239</u> 26 786	<u>31 661</u> 26 786	<u>33 662</u> 26 786	<u>32 136</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							



				,	-	-	.	-	-	-	
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>449</u> 415	<u>465</u> 415	<u>573</u> 415	<u>520</u> 415	<u>566</u> 415	<u>573</u> 415	<u>531</u> 415
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>481</u> 446	<u>497</u> 446	<u>605</u> 446	<u>552</u> 446	<u>598</u> 446	<u>605</u> 446	<u>563</u> 446
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>277</u> 259	<u>284</u> 259	<u>335</u> 259	<u>311</u> 259	<u>332</u> 259	<u>335</u> 259	<u>316</u> 259

				,	-	-	.	-	-	-	
213-307-0100	13015-2012	3									



						-	-	-	-	-	
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{81\,812}{77\,083}$	$\frac{93\,079}{77\,083}$	$\frac{94\,496}{77\,083}$	$\frac{83\,388}{77\,083}$	$\frac{85\,014}{77\,083}$	$\frac{88\,196}{77\,083}$	$\frac{85\,570}{77\,083}$

**213-309.**

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	$\frac{33\,676}{32\,267}$

**22.****221.****221-1.****221-101.**

						-	-	-	-	-	
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{8\,044}{7\,694}$	$\frac{9\,118}{7\,694}$	$\frac{8\,758}{8\,452}$	$\frac{8\,194}{7\,694}$	$\frac{8\,349}{7\,694}$	$\frac{8\,653}{7\,694}$	$\frac{8\,402}{7\,694}$

8.04-08-2023

				,	-	-	.	-	-	-	
213-307-0101		3	1	2400	<u>81 349</u> 77 083	<u>83 021</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>88 900</u> 77 083	<u>93 757</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>90 053</u> 77 083

				,	-	-	.	-	-	-	
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>8 044</u> 7 694	<u>8 159</u> 7 694	<u>9 294</u> 7 694	<u>8 720</u> 7 694	<u>9 183</u> 7 694	<u>8 792</u> 8 485	<u>8 830</u> 7 694

						-	-	-	-	-	
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{8\,757}{8\,401}$	$\frac{9\,817}{8\,401}$	$\frac{9\,467}{9\,155}$	$\frac{8\,905}{8\,401}$	$\frac{9\,058}{8\,401}$	$\frac{9\,357}{8\,401}$	$\frac{9\,110}{8\,401}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{9\,875}{9\,507}$	$\frac{10\,930}{9\,507}$	$\frac{10\,586}{10\,262}$	$\frac{10\,022}{9\,507}$	$\frac{10\,175}{9\,507}$	$\frac{10\,473}{9\,507}$	$\frac{10\,227}{9\,507}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	$\frac{10\,833}{10\,454}$	$\frac{11\,889}{10\,454}$	$\frac{11\,542}{11\,207}$	$\frac{10\,981}{10\,454}$	$\frac{11\,133}{10\,454}$	$\frac{11\,431}{10\,454}$	$\frac{11\,185}{10\,454}$
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	$\frac{11\,970}{11\,577}$	$\frac{13\,025}{11\,577}$	$\frac{12\,678}{12\,330}$	$\frac{12\,117}{11\,577}$	$\frac{12\,270}{11\,577}$	$\frac{12\,568}{11\,577}$	$\frac{12\,322}{11\,577}$
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	$\frac{13\,333}{12\,924}$	$\frac{14\,388}{12\,924}$	$\frac{14\,041}{13\,677}$	$\frac{13\,480}{12\,924}$	$\frac{13\,633}{12\,924}$	$\frac{13\,931}{12\,924}$	$\frac{13\,685}{12\,924}$
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	$\frac{14\,684}{14\,259}$	$\frac{15\,739}{14\,259}$	$\frac{15\,392}{15\,011}$	$\frac{14\,832}{14\,259}$	$\frac{14\,984}{14\,259}$	$\frac{15\,282}{14\,259}$	$\frac{15\,036}{14\,259}$

**221-102.**

						-	-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

					-	-	.	-	-	-	
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>8 757</u> 8 401	<u>8 871</u> 8 401	<u>9 991</u> 8 401	<u>9 424</u> 8 401	<u>9 881</u> 8 401	<u>9 500</u> 9 188	<u>9 532</u> 8 401
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>9 875</u> 9 507	<u>9 988</u> 9 507	<u>11 103</u> 9 507	<u>10 539</u> 9 507	<u>10 994</u> 9 507	<u>10 619</u> 10 295	<u>10 647</u> 9 507
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	<u>10 833</u> 10 454	<u>10 946</u> 10 454	<u>12 062</u> 10 454	<u>11 497</u> 10 454	<u>11 952</u> 10 454	<u>11 575</u> 11 240	<u>11 605</u> 10 454
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	<u>11 970</u> 11 577	<u>12 083</u> 11 577	<u>13 198</u> 11 577	<u>12 634</u> 11 577	<u>13 089</u> 11 577	<u>12 712</u> 12 363	<u>12 742</u> 11 577
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	<u>13 333</u> 12 924	<u>13 446</u> 12 924	<u>14 561</u> 12 924	<u>13 997</u> 12 924	<u>14 452</u> 12 924	<u>14 075</u> 13 709	<u>14 105</u> 12 924
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	<u>14 684</u> 14 259	<u>14 797</u> 14 259	<u>15 913</u> 14 259	<u>15 348</u> 14 259	<u>15 803</u> 14 259	<u>15 425</u> 15 044	<u>15 456</u> 14 259

					-	-	.	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

					,	.	-	-	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 133</u> 44 859	<u>59 514</u> 44 859	<u>55 622</u> 52 824	<u>49 725</u> 44 859	<u>50 621</u> 44 121	<u>54 581</u> 44 859	<u>51 929</u> 44 859	

**221-104.**

					,	.	-	-	-	-	-	
221-104-0100	956-93											
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>66 197</u> 62 657	<u>77 790</u> 62 657	<u>73 971</u> 70 915	<u>67 818</u> 62 657	<u>69 491</u> 62 657	<u>72 765</u> 62 657	<u>70 064</u> 62 657	
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>81 697</u> 77 974	<u>93 290</u> 77 974	<u>89 480</u> 86 241	<u>83 319</u> 77 974	<u>84 991</u> 77 974	<u>88 265</u> 77 974	<u>85 564</u> 77 974	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>84 826</u> 81 066	<u>96 420</u> 81 066	<u>92 609</u> 89 332	<u>86 448</u> 81 066	<u>88 121</u> 81 066	<u>91 395</u> 81 066	<u>88 693</u> 81 066	

**222.****222-1.****222-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

					-	-	.	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 133</u> 44 859	<u>49 355</u> 44 859	<u>61 379</u> 44 859	<u>55 292</u> 44 859	<u>60 198</u> 44 859	<u>55 973</u> 53 171	<u>56 457</u> 44 859

					-	-	.	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>66 197</u> 62 657	<u>67 441</u> 62 657	<u>79 690</u> 62 657	<u>73 490</u> 62 657	<u>78 487</u> 62 657	<u>74 335</u> 71 275	<u>74 676</u> 62 657
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>81 697</u> 77 974	<u>82 941</u> 77 974	<u>95 191</u> 77 974	<u>88 990</u> 77 974	<u>93 987</u> 77 974	<u>89 845</u> 86 601	<u>90 176</u> 77 974
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>84 826</u> 81 066	<u>86 071</u> 81 066	<u>98 320</u> 81 066	<u>92 119</u> 81 066	<u>97 117</u> 81 066	<u>92 973</u> 89 693	<u>93 305</u> 81 066

					-	-	.	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

						-	-	-	-	-	
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 264</u> 106 575	<u>134 979</u> 106 575	<u>118 880</u> 114 690	<u>115 651</u> 106 575	<u>118 608</u> 106 575	<u>125 176</u> 106 575	<u>120 174</u> 106 575
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 858</u> 95 850	<u>111 776</u> 95 850	<u>103 007</u> 100 271	<u>101 248</u> 95 850	<u>102 859</u> 95 850	<u>106 436</u> 95 850	<u>103 712</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 696</u> 97 666	<u>113 614</u> 97 666	<u>104 845</u> 102 087	<u>103 086</u> 97 666	<u>104 697</u> 97 666	<u>108 274</u> 97 666	<u>105 550</u> 97 666
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 696</u> 107 002	<u>135 412</u> 107 002	<u>119 312</u> 115 118	<u>116 083</u> 107 002	<u>119 040</u> 107 002	<u>125 608</u> 107 002	<u>120 606</u> 107 002

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 264</u> 106 575	<u>114 383</u> 106 575	<u>138 564</u> 106 575	<u>126 517</u> 106 575	<u>136 294</u> 106 575	<u>164 701</u> 115 044	<u>128 713</u> 106 575
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 858</u> 95 850	<u>100 557</u> 95 850	<u>113 729</u> 95 850	<u>107 167</u> 95 850	<u>112 492</u> 95 850	<u>127 966</u> 100 464	<u>108 363</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 696</u> 97 666	<u>102 395</u> 97 666	<u>115 567</u> 97 666	<u>109 005</u> 97 666	<u>114 330</u> 97 666	<u>129 804</u> 102 280	<u>110 201</u> 97 666
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 696</u> 107 002	<u>114 816</u> 107 002	<u>138 996</u> 107 002	<u>126 950</u> 107 002	<u>136 726</u> 107 002	<u>165 134</u> 115 471	<u>129 145</u> 107 002



						-	-	-	-	-	
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>103 069</u> 99 997	<u>116 084</u> 99 997	<u>107 248</u> 104 451	<u>105 476</u> 99 997	<u>107 099</u> 99 997	<u>110 703</u> 99 997	<u>107 959</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>99 981</u> 96 959	<u>112 899</u> 96 959	<u>104 129</u> 101 380	<u>102 370</u> 96 959	<u>103 981</u> 96 959	<u>107 558</u> 96 959	<u>104 834</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>107 702</u> 103 000	<u>131 803</u> 103 000	<u>115 442</u> 111 248	<u>112 160</u> 103 000	<u>115 166</u> 103 000	<u>121 840</u> 103 000	<u>116 757</u> 103 000
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 633</u> 103 000	<u>131 252</u> 103 000	<u>115 218</u> 111 083	<u>112 001</u> 103 000	<u>114 947</u> 103 000	<u>121 488</u> 103 000	<u>116 507</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 984</u> 92 873	<u>109 866</u> 92 873	<u>100 442</u> 97 623	<u>98 551</u> 92 873	<u>100 283</u> 92 873	<u>104 127</u> 92 873	<u>101 199</u> 92 873

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>103 069</u> 99 997	<u>104 781</u> 99 997	<u>118 051</u> 99 997	<u>111 440</u> 99 997	<u>116 805</u> 99 997	<u>132 394</u> 104 645	<u>112 645</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>99 981</u> 96 959	<u>101 680</u> 96 959	<u>114 851</u> 96 959	<u>108 289</u> 96 959	<u>113 615</u> 96 959	<u>129 089</u> 101 573	<u>109 485</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>107 702</u> 103 000	<u>110 872</u> 103 000	<u>135 446</u> 103 000	<u>123 203</u> 103 000	<u>133 139</u> 103 000	<u>115 805</u> 111 607	<u>125 435</u> 103 000
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 633</u> 103 000	<u>110 739</u> 103 000	<u>134 822</u> 103 000	<u>122 824</u> 103 000	<u>132 561</u> 103 000	<u>115 574</u> 111 435	<u>125 011</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 984</u> 92 873	<u>97 810</u> 92 873	<u>111 964</u> 92 873	<u>104 912</u> 92 873	<u>110 635</u> 92 873	<u>127 264</u> 97 830	<u>106 198</u> 92 873

						-	-	-	-	-	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 747</u> 98 485	<u>116 207</u> 98 485	<u>106 390</u> 103 434	<u>104 421</u> 98 485	<u>106 225</u> 98 485	<u>110 229</u> 98 485	<u>107 180</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 748</u> 157 297	<u>187 524</u> 157 297	<u>170 704</u> 165 776	<u>167 331</u> 157 297	<u>170 421</u> 157 297	<u>177 282</u> 157 297	<u>172 056</u> 157 297

**222-102.**

						-	-	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>130 588</u> 126 289	<u>142 162</u> 126 289	<u>138 284</u> 134 469	<u>132 207</u> 126 289	<u>133 877</u> 126 289	<u>137 145</u> 126 289	<u>134 448</u> 126 289
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>122 366</u> 118 230	<u>133 668</u> 118 230	<u>130 204</u> 126 537	<u>123 947</u> 118 230	<u>125 577</u> 118 230	<u>128 769</u> 118 230	<u>126 136</u> 118 230
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>127 265</u> 123 006	<u>138 840</u> 123 006	<u>134 977</u> 131 201	<u>128 884</u> 123 006	<u>126 823</u> 119 319	<u>133 823</u> 123 006	<u>131 126</u> 123 006

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 747</u> 98 485	<u>103 649</u> 98 485	<u>118 393</u> 98 485	<u>111 047</u> 98 485	<u>117 009</u> 98 485	<u>134 330</u> 103 649	<u>112 386</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 748</u> 157 297	<u>166 007</u> 157 297	<u>191 269</u> 157 297	<u>178 683</u> 157 297	<u>188 897</u> 157 297	<u>218 575</u> 166 145	<u>180 977</u> 157 297

					-	-	.	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>130 588</u> 126 289	<u>131 830</u> 126 289	<u>144 060</u> 126 289	<u>137 869</u> 126 289	<u>142 858</u> 126 289	<u>138 645</u> 134 826	<u>139 053</u> 126 289
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>122 366</u> 118 230	<u>123 579</u> 118 230	<u>135 520</u> 118 230	<u>129 476</u> 118 230	<u>134 347</u> 118 230	<u>130 571</u> 126 899	<u>130 632</u> 118 230
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>127 265</u> 123 006	<u>128 507</u> 123 006	<u>140 738</u> 123 006	<u>134 546</u> 123 006	<u>139 536</u> 123 006	<u>135 338</u> 131 558	<u>135 731</u> 123 006

						-	-	-	-	-	
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>114 144</u> 110 044	<u>125 705</u> 110 044	<u>121 886</u> 118 268	<u>115 761</u> 110 044	<u>117 429</u> 110 044	<u>120 694</u> 110 044	<u>118 000</u> 110 044
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>124 119</u> 119 893	<u>135 712</u> 119 893	<u>131 861</u> 128 119	<u>125 741</u> 119 893	<u>127 413</u> 119 893	<u>130 687</u> 119 893	<u>127 986</u> 119 893
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>114 018</u> 110 032						
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>152 038</u> 147 479	<u>163 636</u> 147 479	<u>159 777</u> 155 703	<u>153 660</u> 147 479	<u>155 333</u> 147 479	<u>158 609</u> 147 479	<u>155 906</u> 147 479
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>158 776</u> 154 162	<u>170 272</u> 154 162	<u>166 489</u> 162 355	<u>160 385</u> 154 162	<u>161 674</u> 153 798	<u>165 290</u> 154 162	<u>162 611</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>114 927</u> 110 838	<u>126 405</u> 110 838	<u>122 639</u> 119 028	<u>116 533</u> 110 838	<u>118 189</u> 110 838	<u>121 430</u> 110 838	<u>118 756</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 131</u> 112 995	<u>128 697</u> 112 995	<u>124 905</u> 121 251	<u>118 749</u> 112 995	<u>120 418</u> 112 995	<u>123 684</u> 112 995	<u>120 989</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>128 338</u> 124 065	<u>139 917</u> 124 065	<u>136 105</u> 132 315	<u>129 957</u> 124 065	<u>131 628</u> 124 065	<u>134 898</u> 124 065	<u>132 200</u> 124 065

222-2.

,

					-	-	.	-	-	-	
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>114 144</u> 110 044	<u>115 384</u> 110 044	<u>127 600</u> 110 044	<u>121 416</u> 110 044	<u>126 399</u> 110 044	<u>122 248</u> 118 626	<u>122 599</u> 110 044
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>124 119</u> 119 893	<u>125 363</u> 119 893	<u>137 613</u> 119 893	<u>131 412</u> 119 893	<u>136 409</u> 119 893	<u>132 224</u> 128 478	<u>132 598</u> 119 893
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501							
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>152 038</u> 147 479	<u>153 282</u> 147 479	<u>165 537</u> 147 479	<u>159 334</u> 147 479	<u>164 333</u> 147 479	<u>160 140</u> 156 062	<u>160 520</u> 147 479
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>158 776</u> 154 162	<u>160 010</u> 154 162	<u>172 157</u> 154 162	<u>166 008</u> 154 162	<u>170 963</u> 154 162	<u>166 851</u> 162 712	<u>167 184</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>114 927</u> 110 838	<u>116 159</u> 110 838	<u>128 286</u> 110 838	<u>122 147</u> 110 838	<u>127 095</u> 110 838	<u>123 001</u> 119 385	<u>123 322</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 131</u> 112 995	<u>118 372</u> 112 995	<u>130 593</u> 112 995	<u>124 407</u> 112 995	<u>129 392</u> 112 995	<u>125 269</u> 121 610	<u>125 590</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>128 338</u> 124 065	<u>129 580</u> 124 065	<u>141 815</u> 124 065	<u>135 622</u> 124 065	<u>140 613</u> 124 065	<u>136 469</u> 132 675	<u>136 806</u> 124 065

**222-202.**

						-	-	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349	<u>150 148</u> 138 349	<u>148 342</u> 138 349

**222-203.**

						-	-	-	-	-	
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 473</u> 10 055						
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>9 990</u> 9 574						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 292</u> 11 801	<u>13 746</u> 11 801	<u>13 264</u> 12 834	<u>12 496</u> 11 801	<u>12 705</u> 11 801	<u>13 116</u> 11 801	<u>12 777</u> 11 801

**222-3.**

, ,

					-	-	.	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349	<u>137 497</u> 125 946	<u>155 980</u> 138 349	<u>161 554</u> 138 349	<u>152 084</u> 138 349

					-	-	.	-	-	-	
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303							
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314							
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>12 292</u> 11 801	<u>12 448</u> 11 801	<u>13 984</u> 11 801	<u>13 207</u> 11 801	<u>13 833</u> 11 801	<u>13 310</u> 12 879	<u>13 356</u> 11 801



**222-301.**

, ,

					,	.	-	-	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 811</u> 5 642	<u>6 232</u> 5 642	<u>6 145</u> 5 993	<u>5 870</u> 5 642	<u>5 930</u> 5 642	<u>6 049</u> 5 642	<u>5 951</u> 5 642	
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 079</u> 17 376	<u>20 135</u> 17 376	<u>19 531</u> 18 914	<u>18 366</u> 17 376	<u>18 663</u> 17 376	<u>19 243</u> 17 376	<u>18 765</u> 17 376	
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 946</u> 12 459							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 579</u> 13 094	<u>14 945</u> 13 094	<u>14 603</u> 14 174	<u>13 770</u> 13 094	<u>13 967</u> 13 094	<u>14 353</u> 13 094	<u>14 035</u> 13 094	

**222-302.**

,

					,	.	-	-	-	-	-	
222-302-0100	961-93	.										
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>36 900</u> 35 564							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>43 704</u> 42 182							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>43 721</u> 42 182							
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>40 652</u> 39 102							

					-	-	.	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 811</u> 5 642	<u>5 856</u> 5 642	<u>6 301</u> 5 642	<u>6 076</u> 5 642	<u>6 257</u> 5 642	<u>6 161</u> 6 008	<u>6 119</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 079</u> 17 376	<u>18 299</u> 17 376	<u>20 472</u> 17 376	<u>19 372</u> 17 376	<u>20 258</u> 17 376	<u>19 599</u> 18 981	<u>19 582</u> 17 376
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>13 579</u> 13 094	<u>13 726</u> 13 094	<u>15 169</u> 13 094	<u>14 439</u> 13 094	<u>15 027</u> 13 094	<u>14 651</u> 14 221	<u>14 578</u> 13 094

					-	-	.	-	-	-	
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0102	24.12-5	.	1	875							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975							
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075							

						-	-	-	-	-	
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>43 882</u> 42 182						
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>43 971</u> 42 182						
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>43 954</u> 42 182						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>179 071</u> 162 306	<u>175 139</u> 170 818	<u>168 797</u> 162 306	<u>170 520</u> 162 306	<u>173 893</u> 162 306	<u>171 110</u> 162 306

**225.****225-1.****225-101.**

						-	-	-	-		-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>10 988</u> 10 714	<u>11 589</u> 10 714	<u>11 391</u> 11 143	<u>11 072</u> 10 714	<u>11 329</u> 10 714	<u>11 188</u> 10 714	<u>10 988</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 945</u> 9 552	<u>10 612</u> 10 211	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 107</u> 9 552	<u>10 600</u> 9 552	<u>10 331</u> 9 552	<u>10 031</u> 9 552
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 236</u> 15 625	<u>17 995</u> 15 625	<u>17 416</u> 16 879	<u>16 482</u> 15 625	<u>17 232</u> 15 625	<u>16 822</u> 15 625	<u>16 236</u> 15 625
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 511</u> 7 223						

					-	-	.	-	-	-	
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200							
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325							
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300							
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>168 408</u> 162 306	<u>181 029</u> 162 306	<u>174 640</u> 162 306	<u>179 789</u> 162 306	<u>199 614</u> 171 189	<u>175 862</u> 162 306

					-	.	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 052</u> 10 714	<u>11 688</u> 10 714	<u>11 366</u> 10 714	<u>11 626</u> 10 714	<u>11 410</u> 11 162	<u>11 428</u> 10 714	
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 069</u> 9 552	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 432</u> 10 034	<u>11 172</u> 9 552	<u>10 735</u> 10 332	<u>10 791</u> 9 552	<u>10 274</u> 9 552
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 424</u> 15 625	<u>18 283</u> 15 625	<u>17 342</u> 15 625	<u>18 101</u> 15 625	<u>17 471</u> 16 933	<u>17 522</u> 15 625	<u>17 187</u> 16 071
225-101-0104	10-3	.	1	200							

						-	-	-	-		-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 595</u> 14 970	<u>17 447</u> 14 970	<u>16 838</u> 16 290	<u>15 854</u> 14 970	<u>16 644</u> 14 970	<u>16 213</u> 14 970	<u>15 595</u> 14 970
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 932</u> 19 036	<u>22 710</u> 19 036	<u>21 796</u> 21 015	<u>20 321</u> 19 036	<u>21 506</u> 19 036	<u>20 859</u> 19 036	<u>19 932</u> 19 036
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 324</u> 22 321	<u>26 380</u> 22 321	<u>25 374</u> 24 499	<u>23 751</u> 22 321	<u>25 055</u> 22 321	<u>24 343</u> 22 321	<u>23 324</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>28 907</u> 27 464	<u>33 537</u> 27 464	<u>32 013</u> 30 763	<u>29 555</u> 27 464	<u>31 530</u> 27 464	<u>30 451</u> 27 464	<u>28 907</u> 27 464
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>39 041</u> 37 500	<u>43 578</u> 37 500	<u>42 085</u> 40 733	<u>39 676</u> 37 500	<u>41 612</u> 37 500	<u>40 554</u> 37 500	<u>39 041</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>49 989</u> 47 768	<u>56 841</u> 47 768	<u>54 585</u> 52 651	<u>50 947</u> 47 768	<u>53 871</u> 47 768	<u>52 274</u> 47 768	<u>49 989</u> 47 768
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>9 010</u> 7 994						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>12 682</u> 11 331						
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 381</u> 6 250	<u>6 612</u> 6 250	<u>6 536</u> 6 415	<u>6 413</u> 6 250	<u>6 512</u> 6 250	<u>6 458</u> 6 250	<u>6 381</u> 6 250
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 012</u> 20 268	<u>23 095</u> 20 268	<u>22 410</u> 21 752	<u>21 303</u> 20 268	<u>22 192</u> 20 268	<u>21 707</u> 20 268	<u>21 012</u> 20 268
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 722</u> 32 277	<u>38 121</u> 32 277	<u>36 673</u> 35 412	<u>34 338</u> 32 277	<u>36 214</u> 32 277	<u>35 189</u> 32 277	<u>33 722</u> 32 277
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>68 703</u> 66 261	<u>75 556</u> 66 261	<u>73 300</u> 71 143	<u>69 662</u> 66 261	<u>72 586</u> 66 261	<u>70 989</u> 66 261	<u>68 703</u> 66 261

					-	.	-	-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 794</u> 14 970	<u>17 751</u> 14 970	<u>16 760</u> 14 970	<u>17 558</u> 14 970	<u>16 896</u> 16 347	<u>16 950</u> 14 970	<u>15 564</u> 14 420
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 230</u> 19 036	<u>23 165</u> 19 036	<u>21 680</u> 19 036	<u>22 877</u> 19 036	<u>21 883</u> 21 101	<u>21 964</u> 19 036	<u>20 794</u> 19 107
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 652</u> 22 321	<u>26 881</u> 22 321	<u>25 246</u> 22 321	<u>26 563</u> 22 321	<u>25 470</u> 24 594	<u>25 559</u> 22 321	<u>24 192</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 404</u> 27 464	<u>34 296</u> 27 464	<u>31 820</u> 27 464	<u>33 815</u> 27 464	<u>32 158</u> 30 907	<u>32 293</u> 27 464	<u>30 846</u> 28 080
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>39 528</u> 37 500	<u>44 322</u> 37 500	<u>41 895</u> 37 500	<u>43 851</u> 37 500	<u>42 227</u> 40 874	<u>42 359</u> 37 500	<u>40 330</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>50 724</u> 47 768	<u>57 964</u> 47 768	<u>54 299</u> 47 768	<u>57 253</u> 47 768	<u>54 801</u> 52 863	<u>55 000</u> 47 768	<u>51 936</u> 47 768
225-101-0114	15-3	.	1	320							
225-101-0115	20-3	.	1	1575							
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 406</u> 6 250	<u>6 650</u> 6 250	<u>6 526</u> 6 250	<u>6 626</u> 6 250	<u>6 543</u> 6 422	<u>6 550</u> 6 250	<u>5 543</u> 5 357
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 236</u> 20 268	<u>23 437</u> 20 268	<u>22 323</u> 20 268	<u>23 221</u> 20 268	<u>22 475</u> 21 817	<u>22 536</u> 20 268	<u>21 988</u> 20 647
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 194</u> 32 277	<u>38 842</u> 32 277	<u>36 489</u> 32 277	<u>38 385</u> 32 277	<u>36 811</u> 35 548	<u>36 939</u> 32 277	<u>37 427</u> 34 703
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>69 439</u> 66 261	<u>76 679</u> 66 261	<u>73 014</u> 66 261	<u>75 968</u> 66 261	<u>73 515</u> 71 356	<u>73 715</u> 66 261	<u>70 650</u> 66 261

						-	-	-	-		-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 401</u> 16 920	<u>18 558</u> 16 920	<u>18 177</u> 17 744	<u>17 563</u> 16 920	<u>18 057</u> 16 920	<u>17 787</u> 16 920	<u>17 401</u> 16 920
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 258</u> 17 767	<u>19 416</u> 17 767	<u>19 035</u> 18 592	<u>18 420</u> 17 767	<u>18 914</u> 17 767	<u>18 644</u> 17 767	<u>18 258</u> 17 767
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 147</u> 31 018	<u>35 295</u> 31 018	<u>34 259</u> 33 261	<u>32 587</u> 31 018	<u>33 931</u> 31 018	<u>33 197</u> 31 018	<u>32 147</u> 31 018
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 797</u> 37 589	<u>41 946</u> 37 589	<u>40 909</u> 39 833	<u>39 238</u> 37 589	<u>40 581</u> 37 589	<u>39 847</u> 37 589	<u>38 797</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>30 860</u> 29 911	<u>33 313</u> 29 911	<u>32 506</u> 31 659	<u>31 203</u> 29 911	<u>32 250</u> 29 911	<u>31 678</u> 29 911	<u>30 860</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>56 202</u> 54 018	<u>62 592</u> 54 018	<u>60 488</u> 58 571	<u>57 096</u> 54 018	<u>59 822</u> 54 018	<u>58 333</u> 54 018	<u>56 202</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>58 848</u> 52 795	<u>57 516</u> 52 795	<u>55 582</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>51 032</u> 49 107	<u>56 588</u> 49 107	<u>54 759</u> 53 066	<u>51 809</u> 49 107	<u>54 180</u> 49 107	<u>52 885</u> 49 107	<u>51 032</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>39 011</u> 37 669	<u>42 715</u> 37 669	<u>41 496</u> 40 308	<u>39 529</u> 37 669	<u>41 110</u> 37 669	<u>40 247</u> 37 669	<u>39 011</u> 37 669
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>83 482</u> 80 263						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>91 824</u> 88 288						

**225-2.**

					-	.	-	-	-		-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 525</u> 16 920	<u>18 748</u> 16 920	<u>18 129</u> 16 920	<u>18 628</u> 16 920	<u>18 214</u> 17 780	<u>18 248</u> 16 920	<u>17 112</u> 16 310
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 382</u> 17 767	<u>19 605</u> 17 767	<u>18 986</u> 17 767	<u>19 485</u> 17 767	<u>19 071</u> 18 627	<u>19 105</u> 17 767	<u>18 587</u> 17 767
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 485</u> 31 018	<u>35 812</u> 31 018	<u>34 128</u> 31 018	<u>35 485</u> 31 018	<u>34 358</u> 33 359	<u>34 450</u> 31 018	<u>34 564</u> 32 522
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>39 135</u> 37 589	<u>42 462</u> 37 589	<u>40 778</u> 37 589	<u>42 135</u> 37 589	<u>41 008</u> 39 930	<u>41 100</u> 37 589	<u>39 692</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>31 123</u> 29 911	<u>33 716</u> 29 911	<u>32 403</u> 29 911	<u>33 461</u> 29 911	<u>32 583</u> 31 735	<u>32 654</u> 29 911	<u>31 557</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>56 888</u> 54 018	<u>63 639</u> 54 018	<u>60 222</u> 54 018	<u>62 976</u> 54 018	<u>60 689</u> 58 769	<u>60 875</u> 54 018	<u>58 018</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>51 629</u> 49 107	<u>57 499</u> 49 107	<u>54 527</u> 49 107	<u>56 922</u> 49 107	<u>54 934</u> 53 239	<u>55 096</u> 49 107	<u>52 611</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>39 409</u> 37 669	<u>43 322</u> 37 669	<u>41 341</u> 37 669	<u>42 938</u> 37 669	<u>41 612</u> 40 423	<u>41 720</u> 37 669	<u>40 064</u> 37 669
225-101-0621	6	.	1	2260							
225-101-0622	10	.	1	2480							



**225-202.**

225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>462 922</u> 446 429

**225-203.**

						-	-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>129 951</u> 125 649	<u>141 572</u> 125 649	<u>137 959</u> 134 140	<u>131 577</u> 125 649	<u>133 253</u> 125 649	<u>136 535</u> 125 649	<u>133 827</u> 125 649
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>139 086</u> 134 673	<u>150 721</u> 134 673	<u>146 848</u> 142 921	<u>140 714</u> 134 673	<u>142 392</u> 134 673	<u>145 678</u> 134 673	<u>142 967</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>6 902</u> 6 676						
225-203-0702	2	.	1	220	<u>12 898</u> 12 491						
225-203-0703	3	.	1	350	<u>20 518</u> 19 870						
225-203-0704	4	.	1	480	<u>28 140</u> 27 253						

					-	-	.	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>129 951</u> 125 649	<u>131 198</u> 125 649	<u>143 477</u> 125 649	<u>137 262</u> 125 649	<u>142 271</u> 125 649	<u>138 334</u> 134 510	<u>144 054</u> 131 187
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>139 086</u> 134 673	<u>140 335</u> 134 673	<u>152 629</u> 134 673	<u>146 405</u> 134 673	<u>151 421</u> 134 673	<u>147 212</u> 143 280	<u>147 596</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130							
225-203-0702	2	.	1	220							
225-203-0703	3	.	1	350							
225-203-0704	4	.	1	480							

						-	-	-	-	-	
225-203-0705	5	.	1	600	<u>36 671</u> 35 532						
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>71 800</u> 69 517						
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>98 473</u> 95 303						
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>150 059</u> 145 101						

**225-204.**

						-	-	-	-	-	
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>62 333</u> 60 714	<u>66 037</u> 60 714	<u>64 818</u> 63 354	<u>62 852</u> 60 714	<u>63 386</u> 60 714	<u>64 432</u> 60 714	<u>63 569</u> 60 714
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>79 050</u> 76 875	<u>84 258</u> 76 875	<u>82 544</u> 80 587	<u>79 778</u> 76 875	<u>80 530</u> 76 875	<u>82 001</u> 76 875	<u>80 787</u> 76 875
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>20 761</u> 19 346						

8.04-08-2023

					-	-	.	-	-	-	
225-203-0705	5	.	1	600							
225-203-0706	6	.	1	1250							
225-203-0707	7	.	1	1770							
225-203-0708	8	.	1	2880							

					-	-	.	-	-	-	
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>62 333</u> 60 714	<u>62 731</u> 60 714	<u>66 645</u> 60 714	<u>64 663</u> 60 714	<u>66 260</u> 60 714	<u>64 935</u> 63 469	<u>65 042</u> 60 714
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>79 050</u> 76 875	<u>79 609</u> 76 875	<u>85 112</u> 76 875	<u>82 326</u> 76 875	<u>84 572</u> 76 875	<u>82 708</u> 80 748	<u>82 859</u> 76 875
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250							

**225-205.**

						-	-	-	-	-	
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\ 818}{1\ 786}$	$\frac{1\ 865}{1\ 786}$	$\frac{1\ 849}{1\ 819}$	$\frac{1\ 825}{1\ 786}$	$\frac{1\ 831}{1\ 786}$	$\frac{1\ 845}{1\ 786}$	$\frac{1\ 834}{1\ 786}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{2\ 002}{1\ 964}$	$\frac{2\ 063}{1\ 964}$	$\frac{2\ 043}{2\ 007}$	$\frac{2\ 011}{1\ 964}$	$\frac{2\ 019}{1\ 964}$	$\frac{2\ 036}{1\ 964}$	$\frac{2\ 022}{1\ 964}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{5\ 285}{5\ 179}$	$\frac{5\ 470}{5\ 179}$	$\frac{5\ 409}{5\ 311}$	$\frac{5\ 311}{5\ 179}$	$\frac{5\ 338}{5\ 179}$	$\frac{5\ 390}{5\ 179}$	$\frac{5\ 347}{5\ 179}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{9\ 046}{8\ 839}$	$\frac{9\ 462}{8\ 839}$	$\frac{9\ 325}{9\ 136}$	$\frac{9\ 104}{8\ 839}$	$\frac{9\ 164}{8\ 839}$	$\frac{9\ 282}{8\ 839}$	$\frac{9\ 185}{8\ 839}$

**25.**

**251.**

**251-3.**

**251-302.**

[illegible]

					-	-	.	-	-	-	
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 818</u> 1 786	<u>1 823</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786	<u>1 847</u> 1 786	<u>1 867</u> 1 786	<u>1 851</u> 1 820	<u>1 852</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 002</u> 1 964	<u>2 009</u> 1 964	<u>2 072</u> 1 964	<u>2 040</u> 1 964	<u>2 066</u> 1 964	<u>2 045</u> 2 009	<u>2 046</u> 1 964
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 285</u> 5 179	<u>5 305</u> 5 179	<u>5 501</u> 5 179	<u>5 402</u> 5 179	<u>5 482</u> 5 179	<u>5 415</u> 5 316	<u>5 421</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 046</u> 8 839	<u>9 090</u> 8 839	<u>9 531</u> 8 839	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 487</u> 8 839	<u>9 338</u> 9 149	<u>9 350</u> 8 839

					-	-	.	-	-	-	
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										

						-	-	-	-	-	
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 100</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 133</u> 18 500	<u>19 289</u> 18 500	<u>19 620</u> 18 500	<u>19 361</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 226</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 162</u> 17 500	<u>18 333</u> 17 500	<u>18 698</u> 17 500	<u>18 413</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 199</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 154</u> 17 500	<u>18 322</u> 17 500	<u>18 680</u> 17 500	<u>18 400</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

						-	-	-	-	-	
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 473</u> 2 321	<u>2 848</u> 2 321	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 525</u> 2 321	<u>2 579</u> 2 321	<u>2 685</u> 2 321	<u>2 598</u> 2 321
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 449</u> 10 080						

					-	-	.	-	-	-	
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 081</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>19 690</u> 18 500	<u>20 167</u> 18 500	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 105</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>18 775</u> 17 500	<u>19 300</u> 17 500	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 098</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>18 755</u> 17 500	<u>19 271</u> 17 500	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500

					-	-	.	-	-	-	
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 459</u> 2 321	<u>2 516</u> 2 321	<u>2 910</u> 2 321	<u>2 709</u> 2 321	<u>2 871</u> 2 321	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 747</u> 2 321
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5							



						-	-	-	-	-	
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,368}{1\,295}$	$\frac{1\,532}{1\,295}$	$\frac{1\,553}{1\,295}$	$\frac{1\,391}{1\,295}$	$\frac{1\,415}{1\,295}$	$\frac{1\,461}{1\,295}$	$\frac{1\,423}{1\,295}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,475}{1\,393}$						
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{1\,916}{1\,813}$						
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{12\,872}{12\,455}$						

**255-102.**

						-	-	-	-	-	
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{2\,628}{2\,455}$	$\frac{3\,079}{2\,455}$	$\frac{3\,135}{2\,455}$	$\frac{2\,691}{2\,455}$	$\frac{2\,756}{2\,455}$	$\frac{2\,883}{2\,455}$	$\frac{2\,778}{2\,455}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{2\,995}{2\,813}$	$\frac{3\,445}{2\,813}$	$\frac{3\,502}{2\,813}$	$\frac{3\,058}{2\,813}$	$\frac{3\,123}{2\,813}$	$\frac{3\,250}{2\,813}$	$\frac{3\,145}{2\,813}$
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{2\,793}{2\,589}$	$\frac{3\,356}{2\,589}$	$\frac{3\,427}{2\,589}$	$\frac{2\,871}{2\,589}$	$\frac{2\,953}{2\,589}$	$\frac{3\,112}{2\,589}$	$\frac{2\,981}{2\,589}$
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,251}{3\,036}$	$\frac{3\,814}{3\,036}$	$\frac{3\,885}{3\,036}$	$\frac{3\,330}{3\,036}$	$\frac{3\,411}{3\,036}$	$\frac{3\,570}{3\,036}$	$\frac{3\,439}{3\,036}$

					-	-	.	-	-	-	
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 362</u> 1 295	<u>1 387</u> 1 295	<u>1 559</u> 1 295	<u>1 471</u> 1 295	<u>1 542</u> 1 295	<u>1 553</u> 1 295	<u>1 488</u> 1 295
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40							
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50							
255-101-0109	300 6665-91		1	80							

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 612</u> 2 455	<u>2 680</u> 2 455	<u>3 153</u> 2 455	<u>2 912</u> 2 455	<u>3 106</u> 2 455	<u>3 135</u> 2 455	<u>2 958</u> 2 455
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 978</u> 2 813	<u>3 047</u> 2 813	<u>3 519</u> 2 813	<u>3 278</u> 2 813	<u>3 472</u> 2 813	<u>3 502</u> 2 813	<u>3 324</u> 2 813
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 772</u> 2 589	<u>2 858</u> 2 589	<u>3 448</u> 2 589	<u>3 147</u> 2 589	<u>3 390</u> 2 589	<u>3 427</u> 2 589	<u>3 205</u> 2 589
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 231</u> 3 036	<u>3 316</u> 3 036	<u>3 906</u> 3 036	<u>3 605</u> 3 036	<u>3 848</u> 3 036	<u>3 885</u> 3 036	<u>3 663</u> 3 036

						-	-	-	-	-	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,278}{3\,036}$	$\frac{3\,954}{3\,036}$	$\frac{4\,039}{3\,036}$	$\frac{3\,372}{3\,036}$	$\frac{3\,470}{3\,036}$	$\frac{3\,661}{3\,036}$	$\frac{3\,503}{3\,036}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,828}{3\,571}$	$\frac{4\,504}{3\,571}$	$\frac{4\,589}{3\,571}$	$\frac{3\,922}{3\,571}$	$\frac{4\,020}{3\,571}$	$\frac{4\,211}{3\,571}$	$\frac{4\,053}{3\,571}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,417}{3\,232}$						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,417}{3\,232}$						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\,721}{3\,513}$						
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,045}{19\,390}$						
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{20\,475}{19\,760}$						
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,353}{19\,690}$						
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{20\,783}{20\,060}$						
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\,091}{20\,360}$						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{22\,369}{21\,550}$						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{22\,882}{22\,050}$						

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,254}{3\,036}$	$\frac{3\,356}{3\,036}$	$\frac{4\,065}{3\,036}$	$\frac{3\,703}{3\,036}$	$\frac{3\,995}{3\,036}$	$\frac{4\,039}{3\,036}$	$\frac{3\,772}{3\,036}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,803}{3\,571}$	$\frac{3\,906}{3\,571}$	$\frac{4\,614}{3\,571}$	$\frac{4\,253}{3\,571}$	$\frac{4\,544}{3\,571}$	$\frac{4\,589}{3\,571}$	$\frac{4\,322}{3\,571}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168							
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168							
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192							
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130							
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175							
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130							
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175							
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175							
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225							
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225							

						-	-	-	-	-	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>23 295</u> 22 390						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 414</u> 19 750						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 845</u> 20 120						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 722</u> 20 050						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 153</u> 20 420						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 460</u> 20 720						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 738</u> 21 910						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 251</u> 22 410						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>23 664</u> 22 750						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 507</u> 19 840						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 937</u> 20 210						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 814</u> 20 140						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 245</u> 20 510						

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282							
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282							
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130							
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175							
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130							
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175							

						-	-	-	-	-	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 553</u> 20 810						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>22 830</u> 22 000						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 343</u> 22 500						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>23 757</u> 22 840						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 194</u> 20 510						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 625</u> 20 880						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 502</u> 20 810						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 932</u> 21 180						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 240</u> 21 480						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 518</u> 22 670						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 031</u> 23 170						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 444</u> 23 510						

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175							
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225							
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225							
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282							
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282							



						-	-	-	-	-	
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 714</u> 23 940						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 144</u> 24 310						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 022</u> 24 240						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 452</u> 24 610						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 760</u> 24 910						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 038</u> 26 100						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 577</u> 27 600						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>27 964</u> 26 940						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 176</u> 24 390						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 606</u> 24 760						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 484</u> 24 690						

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130							
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175							
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130							
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175							
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175							
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225							
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225							
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282							
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130							

						-	-	-	-	-	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 914</u> 25 060						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 222</u> 25 360						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 500</u> 26 550						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 013</u> 27 050						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>28 426</u> 27 390						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 453</u> 24 660						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 883</u> 25 030						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 761</u> 24 960						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 191</u> 25 330						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 499</u> 25 630						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>27 777</u> 26 820						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 290</u> 27 320						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>28 703</u> 27 660						

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282							
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130							
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175							
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130							
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175							
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175							
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225							
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225							
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282							

						-	-	-	-	-	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 904</u> 25 100						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 335</u> 25 470						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 212</u> 25 400						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 643</u> 25 770						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 951</u> 26 070						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 228</u> 27 260						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 741</u> 27 760						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 155</u> 28 100						

**255-103.**

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 741</u> 10 475
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 951</u> 7 788

					-	-	.	-	-	-	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282							

					,	
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 652</u> 11 375	
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 862</u> 8 688	

**255-104.**

					,	
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.				
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>6 059</u> 5 938	
255-104-0102	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>6 962</u> 6 830	
255-104-0103	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>8 770</u> 8 616	
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>5 730</u> 5 625	
255-104-0105	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>6 634</u> 6 518	
255-104-0106	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>8 441</u> 8 304	

**255-105.**

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, ( ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

**26.****261.****261-1.****261-101.**

, ,

						-	-	-	-	-	
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569



[illegible]

						-	-	-	-	-	
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237

[illegible]

						-	-	-	-	-	
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , , ; , , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

[illegible]

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная