

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		17
211-4.		18
211-5.		21
211-6.		24
211-7.		24
212.	, , ,	27
212-1.		30
212-2.		132
212-3.		136
212-4.		136
212-5.		145
212-6.	,	154
213.		157
213-1.		157
213-2.		166
213-3.	, ,	169
22.		178
221.		178
221-1.		178
222.	,	181
222-1.	, , ,	181
222-2.	,	203
222-3.	, ,	209

8.04-08-2023

IV

225.		212
225-1.		212
225-2.		254
226.		299
226-1.	,	299
25.		329
251.	, ,	329
251-3.	,	329
255.	, ,	332
255-1.		332
26.		360
261.		360
261-1.		360

21.
211.
211-1. ,
211-101.

							-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$

211-102.

							-	-	-	-	-	-
211-102-0100												
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$							
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$
211-102-0200												
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$							
211-102-0300												
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\ 330}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$

				,	-
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	
211-102-0102			1	1000	<u>16 410</u> 15 368
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 839</u> 45 201

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200											
211-103-0201	(, , ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

--	--	--	--	--	--

					-	-	-	-		-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200												
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,	-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355
211-103-0200	,				
211-103-0201	, (, ,)		3	1	
211-103-0202			3	1	
211-103-0204			3	1	

211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 354</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 308</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 263</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 263</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 263</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 645</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 563</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 645</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 419</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 373</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 327</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 327</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 327</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 698</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 615</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 698</u>

8.04-08-2023

8

211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 486</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 440</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 394</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 394</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 394</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 753</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 669</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 753</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 556</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 509</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 463</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 463</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 463</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 810</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 725</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 810</u>

211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 629</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 582</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 534</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 534</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 534</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 870</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 784</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 870</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 667</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 619</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 571</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 571</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 571</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 900</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 814</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 900</u>

8.04-08-2023

10

211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 872</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 823</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 095</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 006</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 095</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 872</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 823</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 095</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 006</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 095</u>

211-202.

					-				-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3										
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 071</u> 1 645	<u>4 347</u> 3 254						
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 056</u> 1 634	<u>4 340</u> 3 255						
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>2 041</u> 1 622	<u>4 332</u> 3 254						
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>2 027</u> 1 610	<u>3 251</u> 2 201						
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>1 997</u> 1 587	<u>3 204</u> 2 169						
211-202-0400	1000 1284-2004	3										
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>1 815</u> 1 161	<u>2 823</u> 1 607	<u>2 650</u>	<u>3 617</u>	<u>3 790</u>	<u>7 346</u>	<u>3 271</u>	<u>2 787</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>1 811</u> 1 161	<u>2 814</u> 1 607	<u>2 643</u>	<u>3 600</u>	<u>3 772</u>	<u>7 302</u>	<u>3 257</u>	<u>2 776</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>1 806</u> 1 161	<u>2 806</u> 1 607	<u>2 636</u>	<u>3 583</u>	<u>3 753</u>	<u>7 258</u>	<u>3 242</u>	<u>2 764</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>1 710</u> 1 071	<u>2 798</u> 1 607	<u>2 629</u>	<u>3 474</u>	<u>3 643</u>	<u>7 122</u>	<u>3 135</u>	<u>2 661</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>1 701</u> 1 071	<u>2 781</u> 1 607	<u>2 614</u>	<u>3 439</u>	<u>3 606</u>	<u>7 034</u>	<u>3 105</u>	<u>2 638</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									
211-202-0301	5-10	3	1	1400							
211-202-0302	5-20	3	1	1390							
211-202-0303	10-20	3	1	1380							
211-202-0304	20-40	3	1	1370							
211-202-0305	40	3	1	1350							
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 631</u>	<u>2 781</u>	<u>3 991</u>	<u>4 828</u>	<u>4 691</u>	<u>2 389</u>	<u>2 695</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 585</u>	<u>2 770</u>	<u>3 974</u>	<u>4 802</u>	<u>4 670</u>	<u>2 381</u>	<u>2 684</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 539</u>	<u>2 759</u>	<u>3 957</u>	<u>4 777</u>	<u>4 648</u>	<u>2 372</u>	<u>2 673</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 401</u>	<u>2 655</u>	<u>3 941</u>	<u>4 659</u>	<u>4 626</u>	<u>2 272</u>	<u>2 571</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 309</u>	<u>2 633</u>	<u>3 907</u>	<u>4 607</u>	<u>4 583</u>	<u>2 254</u>	<u>2 549</u>

				,	-
211-202-0300	800 1284-2004	3			
211-202-0301	5-10	3	1	1400	
211-202-0302	5-20	3	1	1390	
211-202-0303	10-20	3	1	1380	
211-202-0304	20-40	3	1	1370	
211-202-0305	40	3	1	1350	
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 424</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 379</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 335</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 198</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 109</u>

211-203.

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,		-	-	-	-	-	
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{11\ 420}{10\ 399}$	$\frac{12\ 135}{10\ 084}$	$\frac{12\ 279}{10\ 084}$	$\frac{12\ 609}{10\ 084}$	$\frac{11\ 806}{10\ 084}$	$\frac{12\ 444}{10\ 084}$	$\frac{12\ 609}{10\ 084}$	$\frac{11\ 450}{10\ 084}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{11\ 420}{10\ 399}$	$\frac{12\ 135}{10\ 084}$	$\frac{12\ 279}{10\ 084}$	$\frac{12\ 609}{10\ 084}$	$\frac{11\ 806}{10\ 084}$	$\frac{12\ 444}{10\ 084}$	$\frac{12\ 609}{10\ 084}$	$\frac{11\ 450}{10\ 084}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{11\ 420}{10\ 399}$	$\frac{12\ 135}{10\ 084}$	$\frac{12\ 279}{10\ 084}$	$\frac{12\ 609}{10\ 084}$	$\frac{11\ 806}{10\ 084}$	$\frac{12\ 444}{10\ 084}$	$\frac{12\ 609}{10\ 084}$	$\frac{11\ 450}{10\ 084}$

					-	-	-	-		-	-	-
211-203-0100	3344-83	3										
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

					-	-	-		-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{12\,516}{10\,714}$	$\frac{11\,107}{10\,084}$	$\frac{12\,444}{10\,084}$	$\frac{11\,701}{10\,714}$	$\frac{13\,093}{10\,714}$	$\frac{11\,190}{10\,084}$	$\frac{12\,012}{10\,084}$	$\frac{12\,609}{10\,084}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{12\,516}{10\,714}$	$\frac{11\,107}{10\,084}$	$\frac{12\,444}{10\,084}$	$\frac{11\,701}{10\,714}$	$\frac{13\,093}{10\,714}$	$\frac{11\,190}{10\,084}$	$\frac{12\,012}{10\,084}$	$\frac{12\,609}{10\,084}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{12\,516}{10\,714}$	$\frac{11\,107}{10\,084}$	$\frac{12\,444}{10\,084}$	$\frac{11\,701}{10\,714}$	$\frac{13\,093}{10\,714}$	$\frac{11\,190}{10\,084}$	$\frac{12\,012}{10\,084}$	$\frac{12\,609}{10\,084}$

				,	-
211-203-0100	3344-83	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 050</u>

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080

211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 008</u>	<u>4 434</u>	<u>4 647</u>	<u>8 429</u>	<u>4 063</u>	<u>5 383</u>	<u>8 734</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 008</u>	<u>4 434</u>	<u>4 647</u>	<u>8 429</u>	<u>4 063</u>	<u>5 383</u>	<u>8 734</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 744</u>	<u>5 813</u>	<u>6 026</u>	<u>9 808</u>	<u>5 442</u>	<u>5 604</u>	<u>10 114</u>

					-	-	-	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 538</u>	<u>5 445</u>	$\frac{4\ 342}{3\ 571}$	<u>5 148</u>	$\frac{4\ 193}{2\ 857}$	<u>6 195</u>	<u>3 118</u>	<u>5 284</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 538</u>	<u>5 445</u>	$\frac{4\ 342}{3\ 571}$	<u>5 148</u>	$\frac{4\ 193}{2\ 857}$	<u>6 195</u>	<u>3 118</u>	<u>5 284</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 917</u>	<u>6 180</u>	$\frac{4\ 563}{3\ 786}$	<u>6 987</u>	$\frac{4\ 929}{3\ 571}$	<u>6 931</u>	<u>4 497</u>	<u>5 505</u>

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 512</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>8 512</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 891</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									

[illegible]

				,	-
211-501-0100	31424-2010	3			

							-	-	-	-	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 730</u>	<u>3 947</u>	<u>3 700</u>	<u>7 871</u>	<u>3 824</u>	<u>2 625</u>	<u>7 871</u>

211-6.
211-601.

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 872</u>	<u>4 287</u>	<u>4 023</u>	<u>8 334</u>	<u>4 017</u>	<u>2 876</u>	<u>8 334</u>

211-603.

211-603-0100	- -	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 651</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 651</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 651</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 651</u>

211-7.

8.04-08-2023

				,	-	-	-	-		-	-	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 700</u>	<u>5 445</u>	<u>1 584</u> 893	<u>4 812</u>	<u>4 193</u> 2 857	<u>6 031</u>	<u>2 376</u>	<u>2 526</u>

				,	-	-	-	-		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 885</u>	<u>3 405</u>	<u>1 766</u> 1 027	<u>5 210</u>	<u>2 070</u> 714	<u>4 206</u>	<u>2 473</u>	<u>2 771</u>

8.04-08-2023

26

				,	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 871</u>

				,	-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 334</u>

211-701.

					,	,		-	-	-	-		
211-701-0100			3										
211-701-0101	300,	150	1000	3	1	1800	<u>8 882</u>	<u>4 835</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 687</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0102	400,	150	1000	3	1	1800	<u>8 882</u>	<u>4 835</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 687</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0103	600,	150	1000	3	1	1800	<u>8 882</u>	<u>4 835</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 687</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>8 882</u>	<u>4 835</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 687</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>8 882</u>	<u>4 835</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 687</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>8 882</u>	<u>4 835</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 687</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0300													
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>						

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> <u>1 808</u>	

					-	-	-	-		-	-	-
211-701-0100		3										
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>8 147</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>3 128</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>8 147</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>3 128</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>8 147</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>3 128</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>8 147</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>3 128</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>8 147</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>3 128</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>8 147</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>3 128</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5 10			1000								

					-
211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	

212. , ,
 212-1.
 212-101.

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>14 811</u> 12 225	<u>21 288</u> 13 201	<u>22 714</u> 13 966	<u>24 724</u> 13 966	<u>20 583</u> 13 966	<u>23 456</u> 13 966	<u>24 090</u> 13 966
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>15 310</u> 12 717	<u>21 958</u> 13 861	<u>23 231</u> 14 475	<u>25 240</u> 14 475	<u>21 100</u> 14 475	<u>23 972</u> 14 475	<u>24 606</u> 14 475
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>15 634</u> 13 036	<u>22 662</u> 14 554	<u>23 629</u> 14 866	<u>25 638</u> 14 866	<u>21 497</u> 14 866	<u>24 370</u> 14 866	<u>25 004</u> 14 866
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>15 451</u> 13 167	<u>23 226</u> 14 701	<u>24 230</u> 15 016	<u>26 083</u> 15 016	<u>21 986</u> 15 016	<u>25 010</u> 15 016	<u>25 181</u> 15 016
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>15 587</u> 13 302	<u>23 379</u> 14 851	<u>24 385</u> 15 169	<u>26 239</u> 15 169	<u>22 142</u> 15 169	<u>25 166</u> 15 169	<u>25 336</u> 15 169
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>15 727</u> 13 439	<u>23 534</u> 15 004	<u>24 544</u> 15 326	<u>26 398</u> 15 326	<u>22 301</u> 15 326	<u>25 325</u> 15 326	<u>25 495</u> 15 326
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 722	<u>23 855</u> 15 320	<u>24 872</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>22 629</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 823</u> 15 648
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>16 162</u> 13 868	<u>24 021</u> 15 483	<u>25 041</u> 15 815	<u>26 895</u> 15 815	<u>22 798</u> 15 815	<u>25 822</u> 15 815	<u>25 992</u> 15 815
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>15 587</u> 13 302	<u>23 379</u> 14 851	<u>24 385</u> 15 169	<u>26 239</u> 15 169	<u>22 142</u> 15 169	<u>25 166</u> 15 169	<u>25 336</u> 15 169

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 908</u> 13 966	<u>19 092</u> 12 225	<u>17 360</u> 13 966	<u>23 456</u> 13 966	<u>15 347</u> 12 225	<u>21 687</u> 12 225	<u>17 755</u> 13 966	<u>21 510</u> 13 966
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 425</u> 14 475	<u>19 592</u> 12 717	<u>17 876</u> 14 475	<u>23 972</u> 14 475	<u>15 847</u> 12 717	<u>22 187</u> 12 717	<u>18 271</u> 14 475	<u>22 027</u> 14 475
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 822</u> 14 866	<u>19 916</u> 13 036	<u>18 274</u> 14 866	<u>24 370</u> 14 866	<u>16 170</u> 13 036	<u>22 510</u> 13 036	<u>18 669</u> 14 866	<u>22 424</u> 14 866
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 304</u> 15 016	<u>20 401</u> 13 167	<u>18 680</u> 15 016	<u>25 010</u> 15 016	<u>16 538</u> 13 167	<u>23 132</u> 13 167	<u>19 070</u> 15 016	<u>22 962</u> 15 016
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 460</u> 15 169	<u>20 537</u> 13 302	<u>18 836</u> 15 169	<u>25 166</u> 15 169	<u>16 675</u> 13 302	<u>23 268</u> 13 302	<u>19 226</u> 15 169	<u>23 118</u> 15 169
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 619</u> 15 326	<u>20 677</u> 13 439	<u>18 995</u> 15 326	<u>25 325</u> 15 326	<u>16 814</u> 13 439	<u>23 408</u> 13 439	<u>19 385</u> 15 326	<u>23 276</u> 15 326
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 946</u> 15 648	<u>20 964</u> 13 722	<u>19 322</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>17 102</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>19 713</u> 15 648	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 116</u> 15 815	<u>21 112</u> 13 868	<u>19 492</u> 15 815	<u>25 822</u> 15 815	<u>17 250</u> 13 868	<u>23 843</u> 13 868	<u>19 882</u> 15 815	<u>23 773</u> 15 815
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 460</u> 15 169	<u>20 537</u> 13 302	<u>18 836</u> 15 169	<u>25 166</u> 15 169	<u>16 675</u> 13 302	<u>23 268</u> 13 302	<u>19 226</u> 15 169	<u>23 118</u> 15 169

					-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 724</u> 13 966
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 240</u> 14 475
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 638</u> 14 866
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 083</u> 15 016
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 239</u> 15 169
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 398</u> 15 326
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 895</u> 15 815
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 239</u> 15 169

							-	-	-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>15 727</u> 13 439	<u>23 534</u> 15 004	<u>24 544</u> 15 326	<u>26 398</u> 15 326	<u>22 301</u> 15 326	<u>25 325</u> 15 326	<u>25 495</u> 15 326
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>15 869</u> 13 579	<u>23 693</u> 15 160	<u>24 707</u> 15 485	<u>26 560</u> 15 485	<u>22 463</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>25 658</u> 15 485
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>16 162</u> 13 868	<u>24 021</u> 15 483	<u>25 041</u> 15 815	<u>26 895</u> 15 815	<u>22 798</u> 15 815	<u>25 822</u> 15 815	<u>25 992</u> 15 815
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>16 314</u> 14 017	<u>24 190</u> 15 649	<u>25 214</u> 15 985	<u>27 067</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>26 165</u> 15 985
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>15 727</u> 13 439	<u>23 534</u> 15 004	<u>24 544</u> 15 326	<u>26 398</u> 15 326	<u>22 301</u> 15 326	<u>25 325</u> 15 326	<u>25 495</u> 15 326
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>15 869</u> 13 579	<u>23 693</u> 15 160	<u>24 707</u> 15 485	<u>26 560</u> 15 485	<u>22 463</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>25 658</u> 15 485
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 722	<u>23 855</u> 15 320	<u>24 872</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>22 629</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 823</u> 15 648
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>16 314</u> 14 017	<u>24 190</u> 15 649	<u>25 214</u> 15 985	<u>27 067</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>26 165</u> 15 985
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>16 469</u> 14 169	<u>24 363</u> 15 819	<u>25 391</u> 16 159	<u>27 244</u> 16 159	<u>23 147</u> 16 159	<u>26 171</u> 16 159	<u>26 342</u> 16 159
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>15 869</u> 13 579	<u>23 693</u> 15 160	<u>24 707</u> 15 485	<u>26 560</u> 15 485	<u>22 463</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>25 658</u> 15 485
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 722	<u>23 855</u> 15 320	<u>24 872</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>22 629</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 823</u> 15 648
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>16 162</u> 13 868	<u>24 021</u> 15 483	<u>25 041</u> 15 815	<u>26 895</u> 15 815	<u>22 798</u> 15 815	<u>25 822</u> 15 815	<u>25 992</u> 15 815
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>16 469</u> 14 169	<u>24 363</u> 15 819	<u>25 391</u> 16 159	<u>27 244</u> 16 159	<u>23 147</u> 16 159	<u>26 171</u> 16 159	<u>26 342</u> 16 159

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 619</u> 15 326	<u>20 677</u> 13 439	<u>18 995</u> 15 326	<u>25 325</u> 15 326	<u>16 814</u> 13 439	<u>23 408</u> 13 439	<u>19 385</u> 15 326	<u>23 276</u> 15 326
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 781</u> 15 485	<u>20 819</u> 13 579	<u>19 157</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>16 956</u> 13 579	<u>23 550</u> 13 579	<u>19 547</u> 15 485	<u>23 439</u> 15 485
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 116</u> 15 815	<u>21 112</u> 13 868	<u>19 492</u> 15 815	<u>25 822</u> 15 815	<u>17 250</u> 13 868	<u>23 843</u> 13 868	<u>19 882</u> 15 815	<u>23 773</u> 15 815
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 288</u> 15 985	<u>21 264</u> 14 017	<u>19 664</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 401</u> 14 017	<u>23 995</u> 14 017	<u>20 054</u> 15 985	<u>23 946</u> 15 985
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 619</u> 15 326	<u>20 677</u> 13 439	<u>18 995</u> 15 326	<u>25 325</u> 15 326	<u>16 814</u> 13 439	<u>23 408</u> 13 439	<u>19 385</u> 15 326	<u>23 276</u> 15 326
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 781</u> 15 485	<u>20 819</u> 13 579	<u>19 157</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>16 956</u> 13 579	<u>23 550</u> 13 579	<u>19 547</u> 15 485	<u>23 439</u> 15 485
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 946</u> 15 648	<u>20 964</u> 13 722	<u>19 322</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>17 102</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>19 713</u> 15 648	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 288</u> 15 985	<u>21 264</u> 14 017	<u>19 664</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 401</u> 14 017	<u>23 995</u> 14 017	<u>20 054</u> 15 985	<u>23 946</u> 15 985
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 465</u> 16 159	<u>21 419</u> 14 169	<u>19 841</u> 16 159	<u>26 171</u> 16 159	<u>17 556</u> 14 169	<u>24 150</u> 14 169	<u>20 231</u> 16 159	<u>24 123</u> 16 159
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 781</u> 15 485	<u>20 819</u> 13 579	<u>19 157</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>16 956</u> 13 579	<u>23 550</u> 13 579	<u>19 547</u> 15 485	<u>23 439</u> 15 485
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 946</u> 15 648	<u>20 964</u> 13 722	<u>19 322</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>17 102</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>19 713</u> 15 648	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 116</u> 15 815	<u>21 112</u> 13 868	<u>19 492</u> 15 815	<u>25 822</u> 15 815	<u>17 250</u> 13 868	<u>23 843</u> 13 868	<u>19 882</u> 15 815	<u>23 773</u> 15 815
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 465</u> 16 159	<u>21 419</u> 14 169	<u>19 841</u> 16 159	<u>26 171</u> 16 159	<u>17 556</u> 14 169	<u>24 150</u> 14 169	<u>20 231</u> 16 159	<u>24 123</u> 16 159

					-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 398</u> 15 326
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 560</u> 15 485
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 895</u> 15 815
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 067</u> 15 985
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 398</u> 15 326
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 560</u> 15 485
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 067</u> 15 985
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 244</u> 16 159
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 560</u> 15 485
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 895</u> 15 815
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 244</u> 16 159

							-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>16 627</u> 14 325	<u>24 539</u> 15 993	<u>25 571</u> 16 336	<u>27 424</u> 16 336	<u>23 328</u> 16 336	<u>26 351</u> 16 336	<u>26 522</u> 16 336
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>16 087</u> 13 482	<u>23 932</u> 15 804	<u>24 490</u> 15 714	<u>26 500</u> 15 714	<u>22 359</u> 15 714	<u>25 232</u> 15 714	<u>25 866</u> 15 714
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 909</u> 13 618	<u>24 509</u> 15 963	<u>25 100</u> 15 873	<u>26 953</u> 15 873	<u>22 857</u> 15 873	<u>25 881</u> 15 873	<u>26 051</u> 15 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 675</u> 16 126	<u>25 265</u> 16 035	<u>27 118</u> 16 035	<u>23 022</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>26 216</u> 16 035
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 844</u> 16 292	<u>25 433</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200	<u>23 189</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>26 384</u> 16 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 192</u> 16 635	<u>25 779</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541	<u>23 536</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 730</u> 16 541
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 372</u> 16 812	<u>25 958</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717	<u>23 715</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 909</u> 16 717
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 675</u> 16 126	<u>25 265</u> 16 035	<u>27 118</u> 16 035	<u>23 022</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>26 216</u> 16 035
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 844</u> 16 292	<u>25 433</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200	<u>23 189</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>26 384</u> 16 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 016</u> 16 462	<u>25 604</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>23 361</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 555</u> 16 369
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 372</u> 16 812	<u>25 958</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717	<u>23 715</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 909</u> 16 717
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 556</u> 16 993	<u>26 141</u> 16 897	<u>27 994</u> 16 897	<u>23 897</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>27 092</u> 16 897

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 645</u> 16 336	<u>21 577</u> 14 325	<u>20 021</u> 16 336	<u>26 351</u> 16 336	<u>17 714</u> 14 325	<u>24 308</u> 14 325	<u>20 411</u> 16 336	<u>24 303</u> 16 336
212-101-0400	7473-2010 10	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 684</u> 15 714	<u>20 369</u> 13 482	<u>19 136</u> 15 714	<u>25 232</u> 15 714	<u>16 624</u> 13 482	<u>22 964</u> 13 482	<u>19 531</u> 15 714	<u>23 286</u> 15 714
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 174</u> 15 873	<u>20 859</u> 13 618	<u>19 551</u> 15 873	<u>25 881</u> 15 873	<u>16 996</u> 13 618	<u>23 590</u> 13 618	<u>19 941</u> 15 873	<u>23 832</u> 15 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 339</u> 16 035	<u>21 000</u> 13 757	<u>19 715</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>17 138</u> 13 757	<u>23 731</u> 13 757	<u>20 105</u> 16 035	<u>23 997</u> 16 035
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 507</u> 16 200	<u>21 144</u> 13 899	<u>19 883</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>17 282</u> 13 899	<u>23 875</u> 13 899	<u>20 273</u> 16 200	<u>24 165</u> 16 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 854</u> 16 541	<u>21 441</u> 14 192	<u>20 230</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>17 579</u> 14 192	<u>24 172</u> 14 192	<u>20 620</u> 16 541	<u>24 511</u> 16 541
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 032</u> 16 717	<u>21 595</u> 14 343	<u>20 408</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>17 732</u> 14 343	<u>24 326</u> 14 343	<u>20 798</u> 16 717	<u>24 690</u> 16 717
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 339</u> 16 035	<u>21 000</u> 13 757	<u>19 715</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>17 138</u> 13 757	<u>23 731</u> 13 757	<u>20 105</u> 16 035	<u>23 997</u> 16 035
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 507</u> 16 200	<u>21 144</u> 13 899	<u>19 883</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>17 282</u> 13 899	<u>23 875</u> 13 899	<u>20 273</u> 16 200	<u>24 165</u> 16 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 678</u> 16 369	<u>21 291</u> 14 044	<u>20 054</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>17 429</u> 14 044	<u>24 022</u> 14 044	<u>20 445</u> 16 369	<u>24 336</u> 16 369
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 032</u> 16 717	<u>21 595</u> 14 343	<u>20 408</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>17 732</u> 14 343	<u>24 326</u> 14 343	<u>20 798</u> 16 717	<u>24 690</u> 16 717
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 215</u> 16 897	<u>21 751</u> 14 497	<u>20 591</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>17 889</u> 14 497	<u>24 482</u> 14 497	<u>20 981</u> 16 897	<u>24 873</u> 16 897

					-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 424</u> 16 336
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 500</u> 15 714
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 953</u> 15 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 118</u> 16 035
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 286</u> 16 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 633</u> 16 541
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 811</u> 16 717
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 118</u> 16 035
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 286</u> 16 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 457</u> 16 369
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 811</u> 16 717
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 994</u> 16 897

							-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 844</u> 16 292	<u>25 433</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200	<u>23 189</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>26 384</u> 16 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 016</u> 16 462	<u>25 604</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>23 361</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 555</u> 16 369
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 192</u> 16 635	<u>25 779</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541	<u>23 536</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 730</u> 16 541
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 556</u> 16 993	<u>26 141</u> 16 897	<u>27 994</u> 16 897	<u>23 897</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>27 092</u> 16 897
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>25 743</u> 17 178	<u>26 327</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081	<u>24 084</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>27 278</u> 17 081
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 016</u> 16 462	<u>25 604</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>23 361</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 555</u> 16 369
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 192</u> 16 635	<u>25 779</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541	<u>23 536</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 730</u> 16 541
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 372</u> 16 812	<u>25 958</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717	<u>23 715</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 909</u> 16 717
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>25 743</u> 17 178	<u>26 327</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081	<u>24 084</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>27 278</u> 17 081
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 125</u> 14 816	<u>25 935</u> 17 367	<u>26 518</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 469</u> 17 268
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>16 087</u> 13 482	<u>23 932</u> 15 804	<u>24 717</u> 15 938	<u>26 726</u> 15 938	<u>22 586</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>26 092</u> 15 938
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 909</u> 13 618	<u>24 509</u> 15 963	<u>25 329</u> 16 098	<u>27 183</u> 16 098	<u>23 086</u> 16 098	<u>26 110</u> 16 098	<u>26 280</u> 16 098

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 507</u> 16 200	<u>21 144</u> 13 899	<u>19 883</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>17 282</u> 13 899	<u>23 875</u> 13 899	<u>20 273</u> 16 200	<u>24 165</u> 16 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 678</u> 16 369	<u>21 291</u> 14 044	<u>20 054</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>17 429</u> 14 044	<u>24 022</u> 14 044	<u>20 445</u> 16 369	<u>24 336</u> 16 369
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 854</u> 16 541	<u>21 441</u> 14 192	<u>20 230</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>17 579</u> 14 192	<u>24 172</u> 14 192	<u>20 620</u> 16 541	<u>24 511</u> 16 541
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 215</u> 16 897	<u>21 751</u> 14 497	<u>20 591</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>17 889</u> 14 497	<u>24 482</u> 14 497	<u>20 981</u> 16 897	<u>24 873</u> 16 897
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 402</u> 17 081	<u>21 912</u> 14 655	<u>20 778</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>18 049</u> 14 655	<u>24 643</u> 14 655	<u>21 168</u> 17 081	<u>25 059</u> 17 081
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 678</u> 16 369	<u>21 291</u> 14 044	<u>20 054</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>17 429</u> 14 044	<u>24 022</u> 14 044	<u>20 445</u> 16 369	<u>24 336</u> 16 369
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 854</u> 16 541	<u>21 441</u> 14 192	<u>20 230</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>17 579</u> 14 192	<u>24 172</u> 14 192	<u>20 620</u> 16 541	<u>24 511</u> 16 541
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 032</u> 16 717	<u>21 595</u> 14 343	<u>20 408</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>17 732</u> 14 343	<u>24 326</u> 14 343	<u>20 798</u> 16 717	<u>24 690</u> 16 717
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 402</u> 17 081	<u>21 912</u> 14 655	<u>20 778</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>18 049</u> 14 655	<u>24 643</u> 14 655	<u>21 168</u> 17 081	<u>25 059</u> 17 081
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 592</u> 17 268	<u>22 075</u> 14 816	<u>20 968</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>18 213</u> 14 816	<u>24 806</u> 14 816	<u>21 358</u> 17 268	<u>25 250</u> 17 268
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 911</u> 15 938	<u>20 369</u> 13 482	<u>19 362</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>16 624</u> 13 482	<u>22 964</u> 13 482	<u>19 757</u> 15 938	<u>23 513</u> 15 938
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 404</u> 16 098	<u>20 859</u> 13 618	<u>19 780</u> 16 098	<u>26 110</u> 16 098	<u>16 996</u> 13 618	<u>23 590</u> 13 618	<u>20 170</u> 16 098	<u>24 061</u> 16 098

					-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 286</u> 16 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 457</u> 16 369
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 633</u> 16 541
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 994</u> 16 897
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 181</u> 17 081
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 457</u> 16 369
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 633</u> 16 541
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 811</u> 16 717
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 181</u> 17 081
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 371</u> 17 268
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 726</u> 15 938
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 183</u> 16 098

							-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 675</u> 16 126	<u>25 496</u> 16 263	<u>27 349</u> 16 263	<u>23 253</u> 16 263	<u>26 277</u> 16 263	<u>26 447</u> 16 263
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 844</u> 16 292	<u>25 667</u> 16 430	<u>27 520</u> 16 430	<u>23 423</u> 16 430	<u>26 447</u> 16 430	<u>26 618</u> 16 430
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 192</u> 16 635	<u>26 018</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>23 775</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>26 969</u> 16 776
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 372</u> 16 812	<u>26 199</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>23 956</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>27 150</u> 16 955
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 675</u> 16 126	<u>25 496</u> 16 263	<u>27 349</u> 16 263	<u>23 253</u> 16 263	<u>26 277</u> 16 263	<u>26 447</u> 16 263
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 844</u> 16 292	<u>25 667</u> 16 430	<u>27 520</u> 16 430	<u>23 423</u> 16 430	<u>26 447</u> 16 430	<u>26 618</u> 16 430
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 016</u> 16 462	<u>25 841</u> 16 602	<u>27 694</u> 16 602	<u>23 597</u> 16 602	<u>26 621</u> 16 602	<u>26 791</u> 16 602
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 372</u> 16 812	<u>26 199</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>23 956</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>27 150</u> 16 955
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 556</u> 16 993	<u>26 385</u> 17 137	<u>28 238</u> 17 137	<u>24 141</u> 17 137	<u>27 165</u> 17 137	<u>27 336</u> 17 137
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 844</u> 16 292	<u>25 667</u> 16 430	<u>27 520</u> 16 430	<u>23 423</u> 16 430	<u>26 447</u> 16 430	<u>26 618</u> 16 430
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 016</u> 16 462	<u>25 841</u> 16 602	<u>27 694</u> 16 602	<u>23 597</u> 16 602	<u>26 621</u> 16 602	<u>26 791</u> 16 602
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 192</u> 16 635	<u>26 018</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>23 775</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>26 969</u> 16 776
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 556</u> 16 993	<u>26 385</u> 17 137	<u>28 238</u> 17 137	<u>24 141</u> 17 137	<u>27 165</u> 17 137	<u>27 336</u> 17 137

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 570</u> 16 263	<u>21 000</u> 13 757	<u>19 946</u> 16 263	<u>26 277</u> 16 263	<u>17 138</u> 13 757	<u>23 731</u> 13 757	<u>20 337</u> 16 263	<u>24 228</u> 16 263
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 741</u> 16 430	<u>21 144</u> 13 899	<u>20 117</u> 16 430	<u>26 447</u> 16 430	<u>17 282</u> 13 899	<u>23 875</u> 13 899	<u>20 507</u> 16 430	<u>24 399</u> 16 430
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 092</u> 16 776	<u>21 441</u> 14 192	<u>20 468</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>17 579</u> 14 192	<u>24 172</u> 14 192	<u>20 858</u> 16 776	<u>24 750</u> 16 776
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 274</u> 16 955	<u>21 595</u> 14 343	<u>20 650</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>17 732</u> 14 343	<u>24 326</u> 14 343	<u>21 040</u> 16 955	<u>24 931</u> 16 955
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 570</u> 16 263	<u>21 000</u> 13 757	<u>19 946</u> 16 263	<u>26 277</u> 16 263	<u>17 138</u> 13 757	<u>23 731</u> 13 757	<u>20 337</u> 16 263	<u>24 228</u> 16 263
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 741</u> 16 430	<u>21 144</u> 13 899	<u>20 117</u> 16 430	<u>26 447</u> 16 430	<u>17 282</u> 13 899	<u>23 875</u> 13 899	<u>20 507</u> 16 430	<u>24 399</u> 16 430
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 915</u> 16 602	<u>21 291</u> 14 044	<u>20 291</u> 16 602	<u>26 621</u> 16 602	<u>17 429</u> 14 044	<u>24 022</u> 14 044	<u>20 681</u> 16 602	<u>24 573</u> 16 602
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 274</u> 16 955	<u>21 595</u> 14 343	<u>20 650</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>17 732</u> 14 343	<u>24 326</u> 14 343	<u>21 040</u> 16 955	<u>24 931</u> 16 955
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 459</u> 17 137	<u>21 751</u> 14 497	<u>20 835</u> 17 137	<u>27 165</u> 17 137	<u>17 889</u> 14 497	<u>24 482</u> 14 497	<u>21 225</u> 17 137	<u>25 117</u> 17 137
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 741</u> 16 430	<u>21 144</u> 13 899	<u>20 117</u> 16 430	<u>26 447</u> 16 430	<u>17 282</u> 13 899	<u>23 875</u> 13 899	<u>20 507</u> 16 430	<u>24 399</u> 16 430
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 915</u> 16 602	<u>21 291</u> 14 044	<u>20 291</u> 16 602	<u>26 621</u> 16 602	<u>17 429</u> 14 044	<u>24 022</u> 14 044	<u>20 681</u> 16 602	<u>24 573</u> 16 602
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 092</u> 16 776	<u>21 441</u> 14 192	<u>20 468</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>17 579</u> 14 192	<u>24 172</u> 14 192	<u>20 858</u> 16 776	<u>24 750</u> 16 776
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 459</u> 17 137	<u>21 751</u> 14 497	<u>20 835</u> 17 137	<u>27 165</u> 17 137	<u>17 889</u> 14 497	<u>24 482</u> 14 497	<u>21 225</u> 17 137	<u>25 117</u> 17 137

					-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 349</u> 16 263
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 520</u> 16 430
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 871</u> 16 776
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 053</u> 16 955
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 349</u> 16 263
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 520</u> 16 430
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 694</u> 16 602
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 053</u> 16 955
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 238</u> 17 137
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 520</u> 16 430
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 694</u> 16 602
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 871</u> 16 776
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 238</u> 17 137

							-	-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>25 743</u> 17 178	<u>26 574</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>24 331</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>27 525</u> 17 323
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 016</u> 16 462	<u>25 841</u> 16 602	<u>27 694</u> 16 602	<u>23 597</u> 16 602	<u>26 621</u> 16 602	<u>26 791</u> 16 602
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 192</u> 16 635	<u>26 018</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>23 775</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>26 969</u> 16 776
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 372</u> 16 812	<u>26 199</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>23 956</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>27 150</u> 16 955
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>25 743</u> 17 178	<u>26 574</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>24 331</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>27 525</u> 17 323
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 125</u> 14 816	<u>25 935</u> 17 367	<u>26 767</u> 17 514	<u>28 620</u> 17 514	<u>24 524</u> 17 514	<u>27 548</u> 17 514	<u>27 718</u> 17 514
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>17 584</u> 14 955	<u>25 293</u> 17 143	<u>25 806</u> 17 009	<u>27 815</u> 17 009	<u>23 675</u> 17 009	<u>26 547</u> 17 009	<u>27 181</u> 17 009
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>17 421</u> 15 106	<u>25 884</u> 17 316	<u>26 429</u> 17 181	<u>28 282</u> 17 181	<u>24 186</u> 17 181	<u>27 209</u> 17 181	<u>27 380</u> 17 181
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>17 577</u> 15 261	<u>26 063</u> 17 493	<u>26 607</u> 17 356	<u>28 460</u> 17 356	<u>24 364</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356	<u>27 558</u> 17 356
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 737</u> 15 418	<u>26 246</u> 17 673	<u>26 789</u> 17 535	<u>28 642</u> 17 535	<u>24 546</u> 17 535	<u>27 569</u> 17 535	<u>27 740</u> 17 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>18 067</u> 15 742	<u>26 624</u> 18 045	<u>27 164</u> 17 904	<u>29 017</u> 17 904	<u>24 921</u> 17 904	<u>27 944</u> 17 904	<u>28 115</u> 17 904
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>18 237</u> 15 910	<u>26 819</u> 18 237	<u>27 357</u> 18 095	<u>29 211</u> 18 095	<u>25 114</u> 18 095	<u>28 138</u> 18 095	<u>28 308</u> 18 095

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 648</u> 17 323	<u>21 912</u> 14 655	<u>21 024</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>18 049</u> 14 655	<u>24 643</u> 14 655	<u>21 414</u> 17 323	<u>25 306</u> 17 323
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 915</u> 16 602	<u>21 291</u> 14 044	<u>20 291</u> 16 602	<u>26 621</u> 16 602	<u>17 429</u> 14 044	<u>24 022</u> 14 044	<u>20 681</u> 16 602	<u>24 573</u> 16 602
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 092</u> 16 776	<u>21 441</u> 14 192	<u>20 468</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>17 579</u> 14 192	<u>24 172</u> 14 192	<u>20 858</u> 16 776	<u>24 750</u> 16 776
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 274</u> 16 955	<u>21 595</u> 14 343	<u>20 650</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>17 732</u> 14 343	<u>24 326</u> 14 343	<u>21 040</u> 16 955	<u>24 931</u> 16 955
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 648</u> 17 323	<u>21 912</u> 14 655	<u>21 024</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>18 049</u> 14 655	<u>24 643</u> 14 655	<u>21 414</u> 17 323	<u>25 306</u> 17 323
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 841</u> 17 514	<u>22 075</u> 14 816	<u>21 217</u> 17 514	<u>27 548</u> 17 514	<u>18 213</u> 14 816	<u>24 806</u> 14 816	<u>21 608</u> 17 514	<u>25 499</u> 17 514
212-101-0600	7473-2010	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 999</u> 17 009	<u>21 866</u> 14 955	<u>20 451</u> 17 009	<u>26 547</u> 17 009	<u>18 121</u> 14 955	<u>24 461</u> 14 955	<u>20 846</u> 17 009	<u>24 601</u> 17 009
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 503</u> 17 181	<u>22 371</u> 15 106	<u>20 879</u> 17 181	<u>27 209</u> 17 181	<u>18 508</u> 15 106	<u>25 102</u> 15 106	<u>21 269</u> 17 181	<u>25 161</u> 17 181
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 681</u> 17 356	<u>22 527</u> 15 261	<u>21 057</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356	<u>18 665</u> 15 261	<u>25 258</u> 15 261	<u>21 447</u> 17 356	<u>25 339</u> 17 356
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 863</u> 17 535	<u>22 687</u> 15 418	<u>21 239</u> 17 535	<u>27 569</u> 17 535	<u>18 825</u> 15 418	<u>25 418</u> 15 418	<u>21 629</u> 17 535	<u>25 521</u> 17 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 238</u> 17 904	<u>23 017</u> 15 742	<u>21 614</u> 17 904	<u>27 944</u> 17 904	<u>19 155</u> 15 742	<u>25 748</u> 15 742	<u>22 004</u> 17 904	<u>25 896</u> 17 904
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 432</u> 18 095	<u>23 187</u> 15 910	<u>21 808</u> 18 095	<u>28 138</u> 18 095	<u>19 325</u> 15 910	<u>25 918</u> 15 910	<u>22 198</u> 18 095	<u>26 089</u> 18 095

					-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 427</u> 17 323
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 694</u> 16 602
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 871</u> 16 776
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 053</u> 16 955
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 427</u> 17 323
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 620</u> 17 514
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 815</u> 17 009
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 282</u> 17 181
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 460</u> 17 356
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 642</u> 17 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 017</u> 17 904
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 211</u> 18 095

							-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>17 577</u> 15 261	<u>26 063</u> 17 493	<u>26 607</u> 17 356	<u>28 460</u> 17 356	<u>24 364</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356	<u>27 558</u> 17 356
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 737</u> 15 418	<u>26 246</u> 17 673	<u>26 789</u> 17 535	<u>28 642</u> 17 535	<u>24 546</u> 17 535	<u>27 569</u> 17 535	<u>27 740</u> 17 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 900</u> 15 579	<u>26 433</u> 17 857	<u>26 974</u> 17 718	<u>28 828</u> 17 718	<u>24 731</u> 17 718	<u>27 755</u> 17 718	<u>27 925</u> 17 718
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>18 237</u> 15 910	<u>26 819</u> 18 237	<u>27 357</u> 18 095	<u>29 211</u> 18 095	<u>25 114</u> 18 095	<u>28 138</u> 18 095	<u>28 308</u> 18 095
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>18 411</u> 16 081	<u>27 019</u> 18 433	<u>27 555</u> 18 289	<u>29 408</u> 18 289	<u>25 312</u> 18 289	<u>28 335</u> 18 289	<u>28 506</u> 18 289
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 737</u> 15 418	<u>26 246</u> 17 673	<u>26 789</u> 17 535	<u>28 642</u> 17 535	<u>24 546</u> 17 535	<u>27 569</u> 17 535	<u>27 740</u> 17 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 900</u> 15 579	<u>26 433</u> 17 857	<u>26 974</u> 17 718	<u>28 828</u> 17 718	<u>24 731</u> 17 718	<u>27 755</u> 17 718	<u>27 925</u> 17 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>18 067</u> 15 742	<u>26 624</u> 18 045	<u>27 164</u> 17 904	<u>29 017</u> 17 904	<u>24 921</u> 17 904	<u>27 944</u> 17 904	<u>28 115</u> 17 904
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>18 411</u> 16 081	<u>27 019</u> 18 433	<u>27 555</u> 18 289	<u>29 408</u> 18 289	<u>25 312</u> 18 289	<u>28 335</u> 18 289	<u>28 506</u> 18 289
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>18 589</u> 16 256	<u>27 222</u> 18 634	<u>27 757</u> 18 488	<u>29 610</u> 18 488	<u>25 514</u> 18 488	<u>28 537</u> 18 488	<u>28 708</u> 18 488
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 900</u> 15 579	<u>26 433</u> 17 857	<u>26 974</u> 17 718	<u>28 828</u> 17 718	<u>24 731</u> 17 718	<u>27 755</u> 17 718	<u>27 925</u> 17 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>18 067</u> 15 742	<u>26 624</u> 18 045	<u>27 164</u> 17 904	<u>29 017</u> 17 904	<u>24 921</u> 17 904	<u>27 944</u> 17 904	<u>28 115</u> 17 904
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>18 237</u> 15 910	<u>26 819</u> 18 237	<u>27 357</u> 18 095	<u>29 211</u> 18 095	<u>25 114</u> 18 095	<u>28 138</u> 18 095	<u>28 308</u> 18 095

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 681</u> 17 356	<u>22 527</u> 15 261	<u>21 057</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356	<u>18 665</u> 15 261	<u>25 258</u> 15 261	<u>21 447</u> 17 356	<u>25 339</u> 17 356
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 863</u> 17 535	<u>22 687</u> 15 418	<u>21 239</u> 17 535	<u>27 569</u> 17 535	<u>18 825</u> 15 418	<u>25 418</u> 15 418	<u>21 629</u> 17 535	<u>25 521</u> 17 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 049</u> 17 718	<u>22 850</u> 15 579	<u>21 425</u> 17 718	<u>27 755</u> 17 718	<u>18 988</u> 15 579	<u>25 581</u> 15 579	<u>21 815</u> 17 718	<u>25 706</u> 17 718
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 432</u> 18 095	<u>23 187</u> 15 910	<u>21 808</u> 18 095	<u>28 138</u> 18 095	<u>19 325</u> 15 910	<u>25 918</u> 15 910	<u>22 198</u> 18 095	<u>26 089</u> 18 095
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 629</u> 18 289	<u>23 361</u> 16 081	<u>22 005</u> 18 289	<u>28 335</u> 18 289	<u>19 499</u> 16 081	<u>26 092</u> 16 081	<u>22 395</u> 18 289	<u>26 287</u> 18 289
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 863</u> 17 535	<u>22 687</u> 15 418	<u>21 239</u> 17 535	<u>27 569</u> 17 535	<u>18 825</u> 15 418	<u>25 418</u> 15 418	<u>21 629</u> 17 535	<u>25 521</u> 17 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 049</u> 17 718	<u>22 850</u> 15 579	<u>21 425</u> 17 718	<u>27 755</u> 17 718	<u>18 988</u> 15 579	<u>25 581</u> 15 579	<u>21 815</u> 17 718	<u>25 706</u> 17 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 238</u> 17 904	<u>23 017</u> 15 742	<u>21 614</u> 17 904	<u>27 944</u> 17 904	<u>19 155</u> 15 742	<u>25 748</u> 15 742	<u>22 004</u> 17 904	<u>25 896</u> 17 904
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 629</u> 18 289	<u>23 361</u> 16 081	<u>22 005</u> 18 289	<u>28 335</u> 18 289	<u>19 499</u> 16 081	<u>26 092</u> 16 081	<u>22 395</u> 18 289	<u>26 287</u> 18 289
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 831</u> 18 488	<u>23 539</u> 16 256	<u>22 207</u> 18 488	<u>28 537</u> 18 488	<u>19 676</u> 16 256	<u>26 270</u> 16 256	<u>22 597</u> 18 488	<u>26 489</u> 18 488
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 049</u> 17 718	<u>22 850</u> 15 579	<u>21 425</u> 17 718	<u>27 755</u> 17 718	<u>18 988</u> 15 579	<u>25 581</u> 15 579	<u>21 815</u> 17 718	<u>25 706</u> 17 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 238</u> 17 904	<u>23 017</u> 15 742	<u>21 614</u> 17 904	<u>27 944</u> 17 904	<u>19 155</u> 15 742	<u>25 748</u> 15 742	<u>22 004</u> 17 904	<u>25 896</u> 17 904
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 432</u> 18 095	<u>23 187</u> 15 910	<u>21 808</u> 18 095	<u>28 138</u> 18 095	<u>19 325</u> 15 910	<u>25 918</u> 15 910	<u>22 198</u> 18 095	<u>26 089</u> 18 095

					-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 460</u> 17 356
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 642</u> 17 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 828</u> 17 718
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 211</u> 18 095
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 408</u> 18 289
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 642</u> 17 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 828</u> 17 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 017</u> 17 904
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 408</u> 18 289
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 610</u> 18 488
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 828</u> 17 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 017</u> 17 904
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 211</u> 18 095

							-	-	-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>18 589</u> 16 256	<u>27 222</u> 18 634	<u>27 757</u> 18 488	<u>29 610</u> 18 488	<u>25 514</u> 18 488	<u>28 537</u> 18 488	<u>28 708</u> 18 488
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 770</u> 16 434	<u>27 430</u> 18 838	<u>27 964</u> 18 691	<u>29 817</u> 18 691	<u>25 720</u> 18 691	<u>28 744</u> 18 691	<u>28 914</u> 18 691
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>18 589</u> 16 256	<u>27 222</u> 18 634	<u>27 757</u> 18 488	<u>29 610</u> 18 488	<u>25 514</u> 18 488	<u>28 537</u> 18 488	<u>28 708</u> 18 488
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 770</u> 16 434	<u>27 430</u> 18 838	<u>27 964</u> 18 691	<u>29 817</u> 18 691	<u>25 720</u> 18 691	<u>28 744</u> 18 691	<u>28 914</u> 18 691
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 956</u> 16 617	<u>27 643</u> 19 048	<u>28 175</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>25 931</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>29 125</u> 18 899
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>19 145</u> 16 804	<u>27 860</u> 19 262	<u>28 390</u> 19 111	<u>30 243</u> 19 111	<u>26 147</u> 19 111	<u>29 171</u> 19 111	<u>29 341</u> 19 111
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>19 538</u> 17 190	<u>28 310</u> 19 704	<u>28 837</u> 19 550	<u>30 690</u> 19 550	<u>26 593</u> 19 550	<u>29 617</u> 19 550	<u>29 788</u> 19 550
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>19 036</u> 16 384	<u>25 747</u> 17 589	<u>26 531</u> 17 723	<u>28 541</u> 17 723	<u>24 400</u> 17 723	<u>27 273</u> 17 723	<u>27 907</u> 17 723
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 887</u> 16 549	<u>26 342</u> 17 767	<u>27 162</u> 17 902	<u>29 015</u> 17 902	<u>24 919</u> 17 902	<u>27 942</u> 17 902	<u>28 113</u> 17 902
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>26 526</u> 17 948	<u>27 348</u> 18 085	<u>29 201</u> 18 085	<u>25 104</u> 18 085	<u>28 128</u> 18 085	<u>28 299</u> 18 085
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>26 906</u> 18 322	<u>27 730</u> 18 462	<u>29 584</u> 18 462	<u>25 487</u> 18 462	<u>28 511</u> 18 462	<u>28 681</u> 18 462
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>27 102</u> 18 515	<u>27 928</u> 18 656	<u>29 781</u> 18 656	<u>25 685</u> 18 656	<u>28 708</u> 18 656	<u>28 879</u> 18 656

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 831</u> 18 488	<u>23 539</u> 16 256	<u>22 207</u> 18 488	<u>28 537</u> 18 488	<u>19 676</u> 16 256	<u>26 270</u> 16 256	<u>22 597</u> 18 488	<u>26 489</u> 18 488
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 038</u> 18 691	<u>23 720</u> 16 434	<u>22 414</u> 18 691	<u>28 744</u> 18 691	<u>19 858</u> 16 434	<u>26 451</u> 16 434	<u>22 804</u> 18 691	<u>26 696</u> 18 691
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 831</u> 18 488	<u>23 539</u> 16 256	<u>22 207</u> 18 488	<u>28 537</u> 18 488	<u>19 676</u> 16 256	<u>26 270</u> 16 256	<u>22 597</u> 18 488	<u>26 489</u> 18 488
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 038</u> 18 691	<u>23 720</u> 16 434	<u>22 414</u> 18 691	<u>28 744</u> 18 691	<u>19 858</u> 16 434	<u>26 451</u> 16 434	<u>22 804</u> 18 691	<u>26 696</u> 18 691
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 249</u> 18 899	<u>23 906</u> 16 617	<u>22 625</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>20 043</u> 16 617	<u>26 637</u> 16 617	<u>23 015</u> 18 899	<u>26 907</u> 18 899
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 464</u> 19 111	<u>24 095</u> 16 804	<u>22 840</u> 19 111	<u>29 171</u> 19 111	<u>20 233</u> 16 804	<u>26 826</u> 16 804	<u>23 231</u> 19 111	<u>27 122</u> 19 111
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 911</u> 19 550	<u>24 488</u> 17 190	<u>23 287</u> 19 550	<u>29 617</u> 19 550	<u>20 625</u> 17 190	<u>27 219</u> 17 190	<u>23 677</u> 19 550	<u>27 569</u> 19 550
212-101-0700	20 7473-2010	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 725</u> 17 723	<u>23 318</u> 16 384	<u>21 177</u> 17 723	<u>27 273</u> 17 723	<u>19 572</u> 16 384	<u>25 912</u> 16 384	<u>21 572</u> 17 723	<u>25 327</u> 17 723
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 236</u> 17 902	<u>23 837</u> 16 549	<u>21 612</u> 17 902	<u>27 942</u> 17 902	<u>19 974</u> 16 549	<u>26 568</u> 16 549	<u>22 002</u> 17 902	<u>25 894</u> 17 902
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 422</u> 18 085	<u>24 008</u> 16 718	<u>21 798</u> 18 085	<u>28 128</u> 18 085	<u>20 146</u> 16 718	<u>26 739</u> 16 718	<u>22 188</u> 18 085	<u>26 080</u> 18 085
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 805</u> 18 462	<u>24 362</u> 17 067	<u>22 181</u> 18 462	<u>28 511</u> 18 462	<u>20 500</u> 17 067	<u>27 093</u> 17 067	<u>22 571</u> 18 462	<u>26 462</u> 18 462
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 002</u> 18 656	<u>24 545</u> 17 246	<u>22 378</u> 18 656	<u>28 708</u> 18 656	<u>20 682</u> 17 246	<u>27 276</u> 17 246	<u>22 768</u> 18 656	<u>26 660</u> 18 656

					-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 610</u> 18 488
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 817</u> 18 691
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 610</u> 18 488
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 817</u> 18 691
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 028</u> 18 899
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 243</u> 19 111
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 690</u> 19 550
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 541</u> 17 723
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 015</u> 17 902
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 201</u> 18 085
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 584</u> 18 462
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 781</u> 18 656

							-	-	-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 887</u> 16 549	<u>26 342</u> 17 767	<u>27 162</u> 17 902	<u>29 015</u> 17 902	<u>24 919</u> 17 902	<u>27 942</u> 17 902	<u>28 113</u> 17 902
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>26 526</u> 17 948	<u>27 348</u> 18 085	<u>29 201</u> 18 085	<u>25 104</u> 18 085	<u>28 128</u> 18 085	<u>28 299</u> 18 085
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>26 714</u> 18 133	<u>27 537</u> 18 271	<u>29 390</u> 18 271	<u>25 294</u> 18 271	<u>28 317</u> 18 271	<u>28 488</u> 18 271
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>27 102</u> 18 515	<u>27 928</u> 18 656	<u>29 781</u> 18 656	<u>25 685</u> 18 656	<u>28 708</u> 18 656	<u>28 879</u> 18 656
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>27 302</u> 18 712	<u>28 129</u> 18 854	<u>29 983</u> 18 854	<u>25 886</u> 18 854	<u>28 910</u> 18 854	<u>29 080</u> 18 854
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>26 526</u> 17 948	<u>27 348</u> 18 085	<u>29 201</u> 18 085	<u>25 104</u> 18 085	<u>28 128</u> 18 085	<u>28 299</u> 18 085
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>26 714</u> 18 133	<u>27 537</u> 18 271	<u>29 390</u> 18 271	<u>25 294</u> 18 271	<u>28 317</u> 18 271	<u>28 488</u> 18 271
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>26 906</u> 18 322	<u>27 730</u> 18 462	<u>29 584</u> 18 462	<u>25 487</u> 18 462	<u>28 511</u> 18 462	<u>28 681</u> 18 462
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>27 302</u> 18 712	<u>28 129</u> 18 854	<u>29 983</u> 18 854	<u>25 886</u> 18 854	<u>28 910</u> 18 854	<u>29 080</u> 18 854
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>27 506</u> 18 913	<u>28 335</u> 19 057	<u>30 189</u> 19 057	<u>26 092</u> 19 057	<u>29 116</u> 19 057	<u>29 286</u> 19 057
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>27 302</u> 18 712	<u>28 129</u> 18 854	<u>29 983</u> 18 854	<u>25 886</u> 18 854	<u>28 910</u> 18 854	<u>29 080</u> 18 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>27 506</u> 18 913	<u>28 335</u> 19 057	<u>30 189</u> 19 057	<u>26 092</u> 19 057	<u>29 116</u> 19 057	<u>29 286</u> 19 057
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>27 715</u> 19 119	<u>28 546</u> 19 264	<u>30 399</u> 19 264	<u>26 303</u> 19 264	<u>29 326</u> 19 264	<u>29 497</u> 19 264

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 236</u> 17 902	<u>23 837</u> 16 549	<u>21 612</u> 17 902	<u>27 942</u> 17 902	<u>19 974</u> 16 549	<u>26 568</u> 16 549	<u>22 002</u> 17 902	<u>25 894</u> 17 902
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 422</u> 18 085	<u>24 008</u> 16 718	<u>21 798</u> 18 085	<u>28 128</u> 18 085	<u>20 146</u> 16 718	<u>26 739</u> 16 718	<u>22 188</u> 18 085	<u>26 080</u> 18 085
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 611</u> 18 271	<u>24 183</u> 16 891	<u>21 987</u> 18 271	<u>28 317</u> 18 271	<u>20 321</u> 16 891	<u>26 915</u> 16 891	<u>22 377</u> 18 271	<u>26 269</u> 18 271
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 002</u> 18 656	<u>24 545</u> 17 246	<u>22 378</u> 18 656	<u>28 708</u> 18 656	<u>20 682</u> 17 246	<u>27 276</u> 17 246	<u>22 768</u> 18 656	<u>26 660</u> 18 656
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 204</u> 18 854	<u>24 731</u> 17 430	<u>22 580</u> 18 854	<u>28 910</u> 18 854	<u>20 869</u> 17 430	<u>27 462</u> 17 430	<u>22 970</u> 18 854	<u>26 862</u> 18 854
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 422</u> 18 085	<u>24 008</u> 16 718	<u>21 798</u> 18 085	<u>28 128</u> 18 085	<u>20 146</u> 16 718	<u>26 739</u> 16 718	<u>22 188</u> 18 085	<u>26 080</u> 18 085
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 611</u> 18 271	<u>24 183</u> 16 891	<u>21 987</u> 18 271	<u>28 317</u> 18 271	<u>20 321</u> 16 891	<u>26 915</u> 16 891	<u>22 377</u> 18 271	<u>26 269</u> 18 271
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 805</u> 18 462	<u>24 362</u> 17 067	<u>22 181</u> 18 462	<u>28 511</u> 18 462	<u>20 500</u> 17 067	<u>27 093</u> 17 067	<u>22 571</u> 18 462	<u>26 462</u> 18 462
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 204</u> 18 854	<u>24 731</u> 17 430	<u>22 580</u> 18 854	<u>28 910</u> 18 854	<u>20 869</u> 17 430	<u>27 462</u> 17 430	<u>22 970</u> 18 854	<u>26 862</u> 18 854
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 410</u> 19 057	<u>24 922</u> 17 617	<u>22 786</u> 19 057	<u>29 116</u> 19 057	<u>21 059</u> 17 617	<u>27 653</u> 17 617	<u>23 176</u> 19 057	<u>27 067</u> 19 057
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 204</u> 18 854	<u>24 731</u> 17 430	<u>22 580</u> 18 854	<u>28 910</u> 18 854	<u>20 869</u> 17 430	<u>27 462</u> 17 430	<u>22 970</u> 18 854	<u>26 862</u> 18 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 410</u> 19 057	<u>24 922</u> 17 617	<u>22 786</u> 19 057	<u>29 116</u> 19 057	<u>21 059</u> 17 617	<u>27 653</u> 17 617	<u>23 176</u> 19 057	<u>27 067</u> 19 057
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 620</u> 19 264	<u>25 116</u> 17 809	<u>22 996</u> 19 264	<u>29 326</u> 19 264	<u>21 254</u> 17 809	<u>27 847</u> 17 809	<u>23 386</u> 19 264	<u>27 278</u> 19 264

					-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 015</u> 17 902
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 201</u> 18 085
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 390</u> 18 271
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 781</u> 18 656
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 983</u> 18 854
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 201</u> 18 085
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 390</u> 18 271
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 584</u> 18 462
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 983</u> 18 854
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 189</u> 19 057
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 983</u> 18 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 189</u> 19 057
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 399</u> 19 264

							-	-	-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>20 365</u> 18 004	<u>27 929</u> 19 329	<u>28 761</u> 19 476	<u>30 614</u> 19 476	<u>26 518</u> 19 476	<u>29 541</u> 19 476	<u>29 712</u> 19 476
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 776</u> 18 409	<u>28 370</u> 19 763	<u>29 206</u> 19 914	<u>31 059</u> 19 914	<u>26 962</u> 19 914	<u>29 986</u> 19 914	<u>30 157</u> 19 914
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 988</u> 17 321	<u>26 019</u> 17 857	<u>27 212</u> 18 393	<u>29 221</u> 18 393	<u>25 081</u> 18 393	<u>27 953</u> 18 393	<u>28 587</u> 18 393
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 849</u> 17 496	<u>26 617</u> 18 038	<u>27 849</u> 18 579	<u>29 702</u> 18 579	<u>25 606</u> 18 579	<u>28 630</u> 18 579	<u>28 800</u> 18 579
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>20 030</u> 17 675	<u>26 804</u> 18 222	<u>28 042</u> 18 768	<u>29 895</u> 18 768	<u>25 799</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 993</u> 18 768
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>20 404</u> 18 043	<u>27 189</u> 18 601	<u>28 439</u> 19 159	<u>30 292</u> 19 159	<u>26 196</u> 19 159	<u>29 219</u> 19 159	<u>29 390</u> 19 159
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>20 597</u> 18 233	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 644</u> 19 361	<u>30 497</u> 19 361	<u>26 401</u> 19 361	<u>29 424</u> 19 361	<u>29 595</u> 19 361
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 849</u> 17 496	<u>26 617</u> 18 038	<u>27 849</u> 18 579	<u>29 702</u> 18 579	<u>25 606</u> 18 579	<u>28 630</u> 18 579	<u>28 800</u> 18 579
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>20 030</u> 17 675	<u>26 804</u> 18 222	<u>28 042</u> 18 768	<u>29 895</u> 18 768	<u>25 799</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 993</u> 18 768
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>26 995</u> 18 409	<u>28 238</u> 18 962	<u>30 092</u> 18 962	<u>25 995</u> 18 962	<u>29 019</u> 18 962	<u>29 189</u> 18 962
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>20 597</u> 18 233	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 644</u> 19 361	<u>30 497</u> 19 361	<u>26 401</u> 19 361	<u>29 424</u> 19 361	<u>29 595</u> 19 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 795</u> 18 427	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 853</u> 19 567	<u>30 706</u> 19 567	<u>26 610</u> 19 567	<u>29 634</u> 19 567	<u>29 804</u> 19 567

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 835</u> 19 476	<u>25 315</u> 18 004	<u>23 211</u> 19 476	<u>29 541</u> 19 476	<u>21 453</u> 18 004	<u>28 046</u> 18 004	<u>23 601</u> 19 476	<u>27 493</u> 19 476
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 280</u> 19 914	<u>25 726</u> 18 409	<u>23 656</u> 19 914	<u>29 986</u> 19 914	<u>21 864</u> 18 409	<u>28 457</u> 18 409	<u>24 046</u> 19 914	<u>27 938</u> 19 914
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 405</u> 18 393	<u>24 270</u> 17 321	<u>21 857</u> 18 393	<u>27 953</u> 18 393	<u>20 525</u> 17 321	<u>26 865</u> 17 321	<u>22 252</u> 18 393	<u>26 007</u> 18 393
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 923</u> 18 579	<u>24 799</u> 17 496	<u>22 299</u> 18 579	<u>28 630</u> 18 579	<u>20 937</u> 17 496	<u>27 530</u> 17 496	<u>22 690</u> 18 579	<u>26 581</u> 18 579
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 116</u> 18 768	<u>24 980</u> 17 675	<u>22 492</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768	<u>21 118</u> 17 675	<u>27 711</u> 17 675	<u>22 882</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 513</u> 19 159	<u>25 354</u> 18 043	<u>22 889</u> 19 159	<u>29 219</u> 19 159	<u>21 492</u> 18 043	<u>28 085</u> 18 043	<u>23 279</u> 19 159	<u>27 171</u> 19 159
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 718</u> 19 361	<u>25 547</u> 18 233	<u>23 094</u> 19 361	<u>29 424</u> 19 361	<u>21 685</u> 18 233	<u>28 278</u> 18 233	<u>23 484</u> 19 361	<u>27 376</u> 19 361
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 923</u> 18 579	<u>24 799</u> 17 496	<u>22 299</u> 18 579	<u>28 630</u> 18 579	<u>20 937</u> 17 496	<u>27 530</u> 17 496	<u>22 690</u> 18 579	<u>26 581</u> 18 579
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 116</u> 18 768	<u>24 980</u> 17 675	<u>22 492</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768	<u>21 118</u> 17 675	<u>27 711</u> 17 675	<u>22 882</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 313</u> 18 962	<u>25 165</u> 17 857	<u>22 689</u> 18 962	<u>29 019</u> 18 962	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>23 079</u> 18 962	<u>26 970</u> 18 962
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 718</u> 19 361	<u>25 547</u> 18 233	<u>23 094</u> 19 361	<u>29 424</u> 19 361	<u>21 685</u> 18 233	<u>28 278</u> 18 233	<u>23 484</u> 19 361	<u>27 376</u> 19 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 927</u> 19 567	<u>25 744</u> 18 427	<u>23 303</u> 19 567	<u>29 634</u> 19 567	<u>21 882</u> 18 427	<u>28 475</u> 18 427	<u>23 694</u> 19 567	<u>27 585</u> 19 567

					-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 614</u> 19 476
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 059</u> 19 914
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 221</u> 18 393
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 702</u> 18 579
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 895</u> 18 768
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 292</u> 19 159
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 497</u> 19 361
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 702</u> 18 579
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 895</u> 18 768
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 092</u> 18 962
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 497</u> 19 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 706</u> 19 567

							-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>20 030</u> 17 675	<u>26 804</u> 18 222	<u>28 042</u> 18 768	<u>29 895</u> 18 768	<u>25 799</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768	<u>28 993</u> 18 768
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>26 995</u> 18 409	<u>28 238</u> 18 962	<u>30 092</u> 18 962	<u>25 995</u> 18 962	<u>29 019</u> 18 962	<u>29 189</u> 18 962
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>20 404</u> 18 043	<u>27 189</u> 18 601	<u>28 439</u> 19 159	<u>30 292</u> 19 159	<u>26 196</u> 19 159	<u>29 219</u> 19 159	<u>29 390</u> 19 159
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 795</u> 18 427	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 853</u> 19 567	<u>30 706</u> 19 567	<u>26 610</u> 19 567	<u>29 634</u> 19 567	<u>29 804</u> 19 567
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 625	<u>27 799</u> 19 201	<u>29 067</u> 19 777	<u>30 920</u> 19 777	<u>26 824</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>30 018</u> 19 777
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 795</u> 18 427	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 853</u> 19 567	<u>30 706</u> 19 567	<u>26 610</u> 19 567	<u>29 634</u> 19 567	<u>29 804</u> 19 567
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 625	<u>27 799</u> 19 201	<u>29 067</u> 19 777	<u>30 920</u> 19 777	<u>26 824</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>30 018</u> 19 777
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>21 202</u> 18 828	<u>28 011</u> 19 410	<u>29 285</u> 19 992	<u>31 139</u> 19 992	<u>27 042</u> 19 992	<u>30 066</u> 19 992	<u>30 236</u> 19 992
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>21 412</u> 19 035	<u>28 228</u> 19 623	<u>29 509</u> 20 212	<u>31 362</u> 20 212	<u>27 265</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>30 460</u> 20 212
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>28 676</u> 20 064	<u>29 970</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666	<u>27 727</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 921</u> 20 666
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>21 213</u> 18 527	<u>26 472</u> 18 304	<u>27 575</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750	<u>25 443</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>28 950</u> 18 750
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 086</u> 18 714	<u>27 075</u> 18 488	<u>28 216</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>29 167</u> 18 939

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 116</u> 18 768	<u>24 980</u> 17 675	<u>22 492</u> 18 768	<u>28 822</u> 18 768	<u>21 118</u> 17 675	<u>27 711</u> 17 675	<u>22 882</u> 18 768	<u>26 774</u> 18 768
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 313</u> 18 962	<u>25 165</u> 17 857	<u>22 689</u> 18 962	<u>29 019</u> 18 962	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>23 079</u> 18 962	<u>26 970</u> 18 962
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 513</u> 19 159	<u>25 354</u> 18 043	<u>22 889</u> 19 159	<u>29 219</u> 19 159	<u>21 492</u> 18 043	<u>28 085</u> 18 043	<u>23 279</u> 19 159	<u>27 171</u> 19 159
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 927</u> 19 567	<u>25 744</u> 18 427	<u>23 303</u> 19 567	<u>29 634</u> 19 567	<u>21 882</u> 18 427	<u>28 475</u> 18 427	<u>23 694</u> 19 567	<u>27 585</u> 19 567
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 141</u> 19 777	<u>25 946</u> 18 625	<u>23 517</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>22 083</u> 18 625	<u>28 677</u> 18 625	<u>23 907</u> 19 777	<u>27 799</u> 19 777
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 927</u> 19 567	<u>25 744</u> 18 427	<u>23 303</u> 19 567	<u>29 634</u> 19 567	<u>21 882</u> 18 427	<u>28 475</u> 18 427	<u>23 694</u> 19 567	<u>27 585</u> 19 567
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 141</u> 19 777	<u>25 946</u> 18 625	<u>23 517</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>22 083</u> 18 625	<u>28 677</u> 18 625	<u>23 907</u> 19 777	<u>27 799</u> 19 777
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 360</u> 19 992	<u>26 151</u> 18 828	<u>23 736</u> 19 992	<u>30 066</u> 19 992	<u>22 289</u> 18 828	<u>28 882</u> 18 828	<u>24 126</u> 19 992	<u>28 017</u> 19 992
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 583</u> 20 212	<u>26 362</u> 19 035	<u>23 959</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>22 499</u> 19 035	<u>29 093</u> 19 035	<u>24 349</u> 20 212	<u>28 241</u> 20 212
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 044</u> 20 666	<u>26 796</u> 19 462	<u>24 420</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 934</u> 19 462	<u>29 527</u> 19 462	<u>24 810</u> 20 666	<u>28 702</u> 20 666
212-101-0900	7473-2010	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>23 768</u> 18 750	<u>25 495</u> 18 527	<u>22 220</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>21 749</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>22 615</u> 18 750	<u>26 370</u> 18 750
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 290</u> 18 939	<u>26 036</u> 18 714	<u>22 666</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>22 174</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>23 056</u> 18 939	<u>26 948</u> 18 939

					-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 895</u> 18 768
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 092</u> 18 962
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 292</u> 19 159
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 706</u> 19 567
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 920</u> 19 777
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 706</u> 19 567
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 19 777
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 139</u> 19 992
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 362</u> 20 212
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 823</u> 20 666
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 584</u> 18 750
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 069</u> 18 939

							-	-	-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>20 414</u> 17 974	<u>29 012</u> 19 035	<u>28 836</u> 19 035	<u>40 361</u> 21 425	<u>28 621</u> 19 035	<u>35 802</u> 21 425	<u>40 361</u> 21 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>20 689</u> 18 243	<u>29 304</u> 19 321	<u>29 127</u> 19 321	<u>40 688</u> 21 747	<u>28 912</u> 19 321	<u>36 130</u> 21 747	<u>40 688</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>20 055</u> 17 622	<u>28 631</u> 18 661	<u>28 455</u> 18 661	<u>39 931</u> 21 004	<u>28 239</u> 18 661	<u>35 373</u> 21 004	<u>39 931</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>20 324</u> 17 886	<u>28 917</u> 18 942	<u>28 740</u> 18 942	<u>40 253</u> 21 320	<u>28 525</u> 18 942	<u>35 695</u> 21 320	<u>40 253</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>20 598</u> 18 154	<u>29 207</u> 19 226	<u>29 031</u> 19 226	<u>40 580</u> 21 640	<u>28 815</u> 19 226	<u>36 021</u> 21 640	<u>40 580</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>20 875</u> 18 426	<u>29 500</u> 19 514	<u>29 324</u> 19 514	<u>40 910</u> 21 964	<u>29 109</u> 19 514	<u>36 352</u> 21 964	<u>40 910</u> 21 964
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 326	<u>29 393</u> 19 408	<u>29 216</u> 19 408	<u>40 789</u> 21 845	<u>29 001</u> 19 408	<u>36 231</u> 21 845	<u>40 789</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>21 054</u> 18 601	<u>29 689</u> 19 699	<u>29 513</u> 19 699	<u>41 123</u> 22 172	<u>29 298</u> 19 699	<u>36 565</u> 22 172	<u>41 123</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>21 338</u> 18 880	<u>29 991</u> 19 995	<u>29 814</u> 19 995	<u>41 462</u> 22 505	<u>29 599</u> 19 995	<u>36 904</u> 22 505	<u>41 462</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>21 627</u> 19 163	<u>30 297</u> 20 295	<u>30 121</u> 20 295	<u>41 807</u> 22 843	<u>29 906</u> 20 295	<u>37 249</u> 22 843	<u>41 807</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>21 213</u> 18 527	<u>26 472</u> 18 304	<u>27 575</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750	<u>25 443</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>28 950</u> 18 750
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>21 086</u> 18 714	<u>27 075</u> 18 488	<u>28 216</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>29 167</u> 18 939

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 193</u> 19 035	<u>33 810</u> 21 425	<u>24 410</u> 19 035	<u>34 353</u> 21 425	<u>36 074</u> 21 425	<u>33 093</u> 19 035	<u>26 271</u> 19 035	<u>31 455</u> 21 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 485</u> 19 321	<u>34 138</u> 21 747	<u>24 701</u> 19 321	<u>34 681</u> 21 747	<u>36 402</u> 21 747	<u>33 384</u> 19 321	<u>26 562</u> 19 321	<u>31 783</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 812</u> 18 661	<u>33 380</u> 21 004	<u>24 029</u> 18 661	<u>33 924</u> 21 004	<u>35 645</u> 21 004	<u>32 712</u> 18 661	<u>25 889</u> 18 661	<u>31 025</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 098</u> 18 942	<u>33 702</u> 21 320	<u>24 314</u> 18 942	<u>34 246</u> 21 320	<u>35 967</u> 21 320	<u>32 997</u> 18 942	<u>26 175</u> 18 942	<u>31 347</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 388</u> 19 226	<u>34 029</u> 21 640	<u>24 605</u> 19 226	<u>34 572</u> 21 640	<u>36 293</u> 21 640	<u>33 288</u> 19 226	<u>26 465</u> 19 226	<u>31 674</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 514	<u>34 359</u> 21 964	<u>24 898</u> 19 514	<u>34 903</u> 21 964	<u>36 624</u> 21 964	<u>33 581</u> 19 514	<u>26 759</u> 19 514	<u>32 004</u> 21 964
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 574</u> 19 408	<u>34 238</u> 21 845	<u>24 790</u> 19 408	<u>34 781</u> 21 845	<u>36 502</u> 21 845	<u>33 473</u> 19 408	<u>26 651</u> 19 408	<u>31 883</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 871</u> 19 699	<u>34 572</u> 22 172	<u>25 087</u> 19 699	<u>35 115</u> 22 172	<u>36 836</u> 22 172	<u>33 770</u> 19 699	<u>26 948</u> 19 699	<u>32 217</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 172</u> 19 995	<u>34 911</u> 22 505	<u>25 388</u> 19 995	<u>35 454</u> 22 505	<u>37 175</u> 22 505	<u>34 071</u> 19 995	<u>27 249</u> 19 995	<u>32 556</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 478</u> 20 295	<u>35 256</u> 22 843	<u>25 695</u> 20 295	<u>35 800</u> 22 843	<u>37 521</u> 22 843	<u>34 378</u> 20 295	<u>27 556</u> 20 295	<u>32 901</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>23 768</u> 18 750	<u>25 495</u> 18 527	<u>22 220</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>21 749</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>22 615</u> 18 750	<u>26 370</u> 18 750
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 290</u> 18 939	<u>26 036</u> 18 714	<u>22 666</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>22 174</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>23 056</u> 18 939	<u>26 948</u> 18 939

				,	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 584</u> 18 750
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 069</u> 18 939

							-	-	-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 478</u> 19 100	<u>27 462</u> 18 870	<u>28 612</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>26 369</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 563</u> 19 330
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 680</u> 19 299	<u>27 662</u> 19 066	<u>28 817</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>26 574</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 768</u> 19 531
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>21 086</u> 18 714	<u>27 075</u> 18 488	<u>28 216</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>29 167</u> 18 939
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 280</u> 18 905	<u>27 267</u> 18 677	<u>28 412</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>26 169</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 363</u> 19 133
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 680</u> 19 299	<u>27 662</u> 19 066	<u>28 817</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>26 574</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 768</u> 19 531
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 887</u> 19 502	<u>27 866</u> 19 267	<u>29 026</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>26 783</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 977</u> 19 737
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 887</u> 19 502	<u>27 866</u> 19 267	<u>29 026</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>26 783</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 977</u> 19 737
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 709	<u>28 074</u> 19 472	<u>29 239</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>26 996</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 190</u> 19 947
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 533</u> 20 138	<u>28 504</u> 19 895	<u>29 680</u> 20 380	<u>31 533</u> 20 380	<u>27 437</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 631</u> 20 380
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 758</u> 20 359	<u>28 726</u> 20 114	<u>29 907</u> 20 604	<u>31 761</u> 20 604	<u>27 664</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 858</u> 20 604
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>22 619</u> 19 911	<u>29 738</u> 21 518	<u>29 695</u> 20 837	<u>31 704</u> 20 837	<u>27 564</u> 20 837	<u>30 436</u> 20 837	<u>31 070</u> 20 837
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>22 506</u> 20 112	<u>30 374</u> 21 735	<u>30 358</u> 21 048	<u>32 211</u> 21 048	<u>28 114</u> 21 048	<u>31 138</u> 21 048	<u>31 309</u> 21 048

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>24 687</u> 19 330	<u>26 428</u> 19 100	<u>23 063</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>22 566</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>23 453</u> 19 330	<u>27 345</u> 19 330
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>24 891</u> 19 531	<u>26 630</u> 19 299	<u>23 267</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>22 768</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>23 657</u> 19 531	<u>27 549</u> 19 531
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 290</u> 18 939	<u>26 036</u> 18 714	<u>22 666</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>22 174</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>23 056</u> 18 939	<u>26 948</u> 18 939
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>24 486</u> 19 133	<u>26 230</u> 18 905	<u>22 862</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>22 368</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905	<u>23 252</u> 19 133	<u>27 144</u> 19 133
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>24 891</u> 19 531	<u>26 630</u> 19 299	<u>23 267</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>22 768</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>23 657</u> 19 531	<u>27 549</u> 19 531
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 100</u> 19 737	<u>26 837</u> 19 502	<u>23 476</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>22 974</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>23 866</u> 19 737	<u>27 758</u> 19 737
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 100</u> 19 737	<u>26 837</u> 19 502	<u>23 476</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>22 974</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>23 866</u> 19 737	<u>27 758</u> 19 737
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 313</u> 19 947	<u>27 047</u> 19 709	<u>23 689</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>23 185</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>24 080</u> 19 947	<u>27 971</u> 19 947
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>25 754</u> 20 380	<u>27 483</u> 20 138	<u>24 130</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>23 620</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138	<u>24 520</u> 20 380	<u>28 412</u> 20 380
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>25 982</u> 20 604	<u>27 707</u> 20 359	<u>24 358</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>23 845</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>24 748</u> 20 604	<u>28 639</u> 20 604
212-101-1100	7473-2010	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 889</u> 20 837	<u>26 901</u> 19 911	<u>24 340</u> 20 837	<u>30 436</u> 20 837	<u>23 155</u> 19 911	<u>29 495</u> 19 911	<u>24 735</u> 20 837	<u>28 491</u> 20 837
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>26 432</u> 21 048	<u>27 456</u> 20 112	<u>24 808</u> 21 048	<u>31 138</u> 21 048	<u>23 594</u> 20 112	<u>30 187</u> 20 112	<u>25 198</u> 21 048	<u>29 090</u> 21 048

					-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 466</u> 19 330
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 670</u> 19 531
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 069</u> 18 939
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 265</u> 19 133
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 670</u> 19 531
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 879</u> 19 737
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 879</u> 19 737
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 092</u> 19 947
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 533</u> 20 380
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 761</u> 20 604
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 704</u> 20 837
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 211</u> 21 048

							-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>30 829</u> 22 183	<u>30 799</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>28 555</u> 21 482	<u>31 579</u> 21 482	<u>31 750</u> 21 482
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>31 064</u> 22 414	<u>31 026</u> 21 705	<u>32 879</u> 21 705	<u>28 783</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 977</u> 21 705
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>22 506</u> 20 112	<u>30 374</u> 21 735	<u>30 358</u> 21 048	<u>32 211</u> 21 048	<u>28 114</u> 21 048	<u>31 138</u> 21 048	<u>31 309</u> 21 048
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 715</u> 20 317	<u>30 599</u> 21 957	<u>30 576</u> 21 262	<u>32 429</u> 21 262	<u>28 332</u> 21 262	<u>31 356</u> 21 262	<u>31 527</u> 21 262
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>31 064</u> 22 414	<u>31 026</u> 21 705	<u>32 879</u> 21 705	<u>28 783</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 977</u> 21 705
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>31 303</u> 22 650	<u>31 258</u> 21 934	<u>33 111</u> 21 934	<u>29 015</u> 21 934	<u>32 038</u> 21 934	<u>32 209</u> 21 934
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>31 303</u> 22 650	<u>31 258</u> 21 934	<u>33 111</u> 21 934	<u>29 015</u> 21 934	<u>32 038</u> 21 934	<u>32 209</u> 21 934
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>31 548</u> 22 891	<u>31 495</u> 22 167	<u>33 348</u> 22 167	<u>29 252</u> 22 167	<u>32 275</u> 22 167	<u>32 446</u> 22 167
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 642	<u>32 054</u> 23 389	<u>31 985</u> 22 649	<u>33 838</u> 22 649	<u>29 741</u> 22 649	<u>32 765</u> 22 649	<u>32 936</u> 22 649
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>32 315</u> 23 646	<u>32 238</u> 22 898	<u>34 091</u> 22 898	<u>29 994</u> 22 898	<u>33 018</u> 22 898	<u>33 189</u> 22 898
212-101-1200	7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>23 866</u> 21 138	<u>30 831</u> 22 594	<u>30 754</u> 21 879	<u>32 763</u> 21 879	<u>28 622</u> 21 879	<u>31 495</u> 21 879	<u>32 129</u> 21 879
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>23 766</u> 21 352	<u>31 478</u> 22 822	<u>31 427</u> 22 100	<u>33 280</u> 22 100	<u>29 183</u> 22 100	<u>32 207</u> 22 100	<u>32 378</u> 22 100

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 873</u> 21 482	<u>27 878</u> 20 527	<u>25 249</u> 21 482	<u>31 579</u> 21 482	<u>24 015</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>25 639</u> 21 482	<u>29 531</u> 21 482
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 100</u> 21 705	<u>28 095</u> 20 740	<u>25 476</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>24 232</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>25 866</u> 21 705	<u>29 758</u> 21 705
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>26 432</u> 21 048	<u>27 456</u> 20 112	<u>24 808</u> 21 048	<u>31 138</u> 21 048	<u>23 594</u> 20 112	<u>30 187</u> 20 112	<u>25 198</u> 21 048	<u>29 090</u> 21 048
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 650</u> 21 262	<u>27 665</u> 20 317	<u>25 026</u> 21 262	<u>31 356</u> 21 262	<u>23 802</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317	<u>25 416</u> 21 262	<u>29 308</u> 21 262
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 100</u> 21 705	<u>28 095</u> 20 740	<u>25 476</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>24 232</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>25 866</u> 21 705	<u>29 758</u> 21 705
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>27 332</u> 21 934	<u>28 317</u> 20 959	<u>25 708</u> 21 934	<u>32 038</u> 21 934	<u>24 454</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>26 098</u> 21 934	<u>29 990</u> 21 934
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>27 332</u> 21 934	<u>28 317</u> 20 959	<u>25 708</u> 21 934	<u>32 038</u> 21 934	<u>24 454</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>26 098</u> 21 934	<u>29 990</u> 21 934
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>27 569</u> 22 167	<u>28 543</u> 21 182	<u>25 945</u> 22 167	<u>32 275</u> 22 167	<u>24 681</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>26 335</u> 22 167	<u>30 227</u> 22 167
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>28 059</u> 22 649	<u>29 011</u> 21 642	<u>26 435</u> 22 649	<u>32 765</u> 22 649	<u>25 149</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>26 825</u> 22 649	<u>30 717</u> 22 649
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>28 312</u> 22 898	<u>29 253</u> 21 880	<u>26 688</u> 22 898	<u>33 018</u> 22 898	<u>25 390</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880	<u>27 078</u> 22 898	<u>30 970</u> 22 898
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 947</u> 21 879	<u>28 148</u> 21 138	<u>25 399</u> 21 879	<u>31 495</u> 21 879	<u>24 403</u> 21 138	<u>30 743</u> 21 138	<u>25 794</u> 21 879	<u>29 549</u> 21 879
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 22 100	<u>28 716</u> 21 352	<u>25 877</u> 22 100	<u>32 207</u> 22 100	<u>24 854</u> 21 352	<u>31 447</u> 21 352	<u>26 267</u> 22 100	<u>30 159</u> 22 100

					-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 21 482
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 879</u> 21 705
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 211</u> 21 048
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 429</u> 21 262
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 879</u> 21 705
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 111</u> 21 934
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 111</u> 21 934
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 348</u> 22 167
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 838</u> 22 649
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 091</u> 22 898
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 763</u> 21 879
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 280</u> 22 100

							-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 213</u> 21 792	<u>31 956</u> 23 293	<u>31 890</u> 22 556	<u>33 743</u> 22 556	<u>29 646</u> 22 556	<u>32 670</u> 22 556	<u>32 841</u> 22 556
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>24 444</u> 22 019	<u>32 202</u> 23 535	<u>32 128</u> 22 791	<u>33 982</u> 22 791	<u>29 885</u> 22 791	<u>32 909</u> 22 791	<u>33 079</u> 22 791
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>23 766</u> 21 352	<u>31 478</u> 22 822	<u>31 427</u> 22 100	<u>33 280</u> 22 100	<u>29 183</u> 22 100	<u>32 207</u> 22 100	<u>32 378</u> 22 100
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>23 988</u> 21 570	<u>31 714</u> 23 055	<u>31 656</u> 22 325	<u>33 509</u> 22 325	<u>29 413</u> 22 325	<u>32 436</u> 22 325	<u>32 607</u> 22 325
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>24 444</u> 22 019	<u>32 202</u> 23 535	<u>32 128</u> 22 791	<u>33 982</u> 22 791	<u>29 885</u> 22 791	<u>32 909</u> 22 791	<u>33 079</u> 22 791
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>24 680</u> 22 251	<u>32 454</u> 23 783	<u>32 372</u> 23 030	<u>34 225</u> 23 030	<u>30 129</u> 23 030	<u>33 153</u> 23 030	<u>33 323</u> 23 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 680</u> 22 251	<u>32 454</u> 23 783	<u>32 372</u> 23 030	<u>34 225</u> 23 030	<u>30 129</u> 23 030	<u>33 153</u> 23 030	<u>33 323</u> 23 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>24 920</u> 22 488	<u>32 711</u> 24 036	<u>32 621</u> 23 275	<u>34 474</u> 23 275	<u>30 378</u> 23 275	<u>33 401</u> 23 275	<u>33 572</u> 23 275
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>25 417</u> 22 977	<u>33 242</u> 24 558	<u>33 135</u> 23 781	<u>34 988</u> 23 781	<u>30 892</u> 23 781	<u>33 916</u> 23 781	<u>34 086</u> 23 781
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 229	<u>33 516</u> 24 828	<u>33 401</u> 24 043	<u>35 254</u> 24 043	<u>31 157</u> 24 043	<u>34 181</u> 24 043	<u>34 352</u> 24 043
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>24 730</u> 21 988	<u>31 979</u> 23 723	<u>31 865</u> 22 973	<u>33 874</u> 22 973	<u>29 734</u> 22 973	<u>32 606</u> 22 973	<u>33 240</u> 22 973
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 638</u> 22 210	<u>32 637</u> 23 963	<u>32 550</u> 23 205	<u>34 403</u> 23 205	<u>30 306</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>33 500</u> 23 205

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>27 964</u> 22 556	<u>29 163</u> 21 792	<u>26 340</u> 22 556	<u>32 670</u> 22 556	<u>25 301</u> 21 792	<u>31 894</u> 21 792	<u>26 730</u> 22 556	<u>30 622</u> 22 556
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 203</u> 22 791	<u>29 394</u> 22 019	<u>26 579</u> 22 791	<u>32 909</u> 22 791	<u>25 532</u> 22 019	<u>32 125</u> 22 019	<u>26 969</u> 22 791	<u>30 861</u> 22 791
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 22 100	<u>28 716</u> 21 352	<u>25 877</u> 22 100	<u>32 207</u> 22 100	<u>24 854</u> 21 352	<u>31 447</u> 21 352	<u>26 267</u> 22 100	<u>30 159</u> 22 100
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>27 730</u> 22 325	<u>28 938</u> 21 570	<u>26 106</u> 22 325	<u>32 436</u> 22 325	<u>25 075</u> 21 570	<u>31 669</u> 21 570	<u>26 496</u> 22 325	<u>30 388</u> 22 325
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 203</u> 22 791	<u>29 394</u> 22 019	<u>26 579</u> 22 791	<u>32 909</u> 22 791	<u>25 532</u> 22 019	<u>32 125</u> 22 019	<u>26 969</u> 22 791	<u>30 861</u> 22 791
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>28 446</u> 23 030	<u>29 630</u> 22 251	<u>26 822</u> 23 030	<u>33 153</u> 23 030	<u>25 767</u> 22 251	<u>32 361</u> 22 251	<u>27 213</u> 23 030	<u>31 104</u> 23 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>28 446</u> 23 030	<u>29 630</u> 22 251	<u>26 822</u> 23 030	<u>33 153</u> 23 030	<u>25 767</u> 22 251	<u>32 361</u> 22 251	<u>27 213</u> 23 030	<u>31 104</u> 23 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>28 695</u> 23 275	<u>29 870</u> 22 488	<u>27 071</u> 23 275	<u>33 401</u> 23 275	<u>26 008</u> 22 488	<u>32 601</u> 22 488	<u>27 462</u> 23 275	<u>31 353</u> 23 275
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>29 209</u> 23 781	<u>30 367</u> 22 977	<u>27 585</u> 23 781	<u>33 916</u> 23 781	<u>26 504</u> 22 977	<u>33 098</u> 22 977	<u>27 976</u> 23 781	<u>31 867</u> 23 781
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>29 475</u> 24 043	<u>30 623</u> 23 229	<u>27 851</u> 24 043	<u>34 181</u> 24 043	<u>26 761</u> 23 229	<u>33 354</u> 23 229	<u>28 241</u> 24 043	<u>32 133</u> 24 043
212-101-1300	40 7473-2010	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 059</u> 22 973	<u>29 011</u> 21 988	<u>26 510</u> 22 973	<u>32 606</u> 22 973	<u>25 266</u> 21 988	<u>31 606</u> 21 988	<u>26 905</u> 22 973	<u>30 661</u> 22 973
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 624</u> 23 205	<u>29 588</u> 22 210	<u>27 000</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>25 726</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210	<u>27 390</u> 23 205	<u>31 282</u> 23 205

					-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 743</u> 22 556
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 982</u> 22 791
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 280</u> 22 100
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 509</u> 22 325
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 982</u> 22 791
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 225</u> 23 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 225</u> 23 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 474</u> 23 275
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 988</u> 23 781
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 254</u> 24 043
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 874</u> 22 973
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 403</u> 23 205

							-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 104</u> 22 668	<u>33 139</u> 24 457	<u>33 036</u> 23 683	<u>34 889</u> 23 683	<u>30 792</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 987</u> 23 683
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 904	<u>33 398</u> 24 712	<u>33 286</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>31 043</u> 23 930	<u>34 067</u> 23 930	<u>34 237</u> 23 930
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 638</u> 22 210	<u>32 637</u> 23 963	<u>32 550</u> 23 205	<u>34 403</u> 23 205	<u>30 306</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>33 500</u> 23 205
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 869</u> 22 437	<u>32 885</u> 24 208	<u>32 790</u> 23 442	<u>34 643</u> 23 442	<u>30 547</u> 23 442	<u>33 570</u> 23 442	<u>33 741</u> 23 442
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 904	<u>33 398</u> 24 712	<u>33 286</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>31 043</u> 23 930	<u>34 067</u> 23 930	<u>34 237</u> 23 930
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 588</u> 23 145	<u>33 662</u> 24 972	<u>33 542</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182	<u>31 299</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 493</u> 24 182
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 588</u> 23 145	<u>33 662</u> 24 972	<u>33 542</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182	<u>31 299</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 493</u> 24 182
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 23 392	<u>33 932</u> 25 238	<u>33 804</u> 24 439	<u>35 657</u> 24 439	<u>31 560</u> 24 439	<u>34 584</u> 24 439	<u>34 755</u> 24 439
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 355</u> 23 900	<u>34 489</u> 25 786	<u>34 343</u> 24 971	<u>36 197</u> 24 971	<u>32 100</u> 24 971	<u>35 124</u> 24 971	<u>35 294</u> 24 971
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 622</u> 24 163	<u>34 777</u> 26 070	<u>34 622</u> 25 245	<u>36 475</u> 25 245	<u>32 379</u> 25 245	<u>35 402</u> 25 245	<u>35 573</u> 25 245
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>25 630</u> 22 874	<u>34 389</u> 26 096	<u>34 199</u> 25 270	<u>36 208</u> 25 270	<u>32 068</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270	<u>35 574</u> 25 270
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>25 548</u> 23 105	<u>35 072</u> 26 359	<u>34 907</u> 25 525	<u>36 760</u> 25 525	<u>32 664</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>35 858</u> 25 525

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 110</u> 23 683	<u>30 054</u> 22 668	<u>27 486</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>26 191</u> 22 668	<u>32 785</u> 22 668	<u>27 876</u> 23 683	<u>31 768</u> 23 683
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 360</u> 23 930	<u>30 293</u> 22 904	<u>27 736</u> 23 930	<u>34 067</u> 23 930	<u>26 431</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904	<u>28 127</u> 23 930	<u>32 018</u> 23 930
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 624</u> 23 205	<u>29 588</u> 22 210	<u>27 000</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>25 726</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210	<u>27 390</u> 23 205	<u>31 282</u> 23 205
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 864</u> 23 442	<u>29 818</u> 22 437	<u>27 240</u> 23 442	<u>33 570</u> 23 442	<u>25 956</u> 22 437	<u>32 550</u> 22 437	<u>27 630</u> 23 442	<u>31 522</u> 23 442
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 360</u> 23 930	<u>30 293</u> 22 904	<u>27 736</u> 23 930	<u>34 067</u> 23 930	<u>26 431</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904	<u>28 127</u> 23 930	<u>32 018</u> 23 930
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 616</u> 24 182	<u>30 538</u> 23 145	<u>27 992</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>26 676</u> 23 145	<u>33 269</u> 23 145	<u>28 383</u> 24 182	<u>32 274</u> 24 182
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 616</u> 24 182	<u>30 538</u> 23 145	<u>27 992</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>26 676</u> 23 145	<u>33 269</u> 23 145	<u>28 383</u> 24 182	<u>32 274</u> 24 182
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 878</u> 24 439	<u>30 789</u> 23 392	<u>28 254</u> 24 439	<u>34 584</u> 24 439	<u>26 926</u> 23 392	<u>33 520</u> 23 392	<u>28 644</u> 24 439	<u>32 536</u> 24 439
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 418</u> 24 971	<u>31 305</u> 23 900	<u>28 794</u> 24 971	<u>35 124</u> 24 971	<u>27 443</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>29 184</u> 24 971	<u>33 075</u> 24 971
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 696</u> 25 245	<u>31 572</u> 24 163	<u>29 072</u> 25 245	<u>35 402</u> 25 245	<u>27 710</u> 24 163	<u>34 303</u> 24 163	<u>29 462</u> 25 245	<u>33 354</u> 25 245
212-101-1400	45 7473-2010	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>30 393</u> 25 270	<u>29 912</u> 22 874	<u>28 844</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270	<u>26 166</u> 22 874	<u>32 506</u> 22 874	<u>29 239</u> 25 270	<u>32 995</u> 25 270
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 981</u> 25 525	<u>30 498</u> 23 105	<u>29 357</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>26 635</u> 23 105	<u>33 229</u> 23 105	<u>29 747</u> 25 525	<u>33 639</u> 25 525

					-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 889</u> 23 683
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 139</u> 23 930
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 403</u> 23 205
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 643</u> 23 442
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 139</u> 23 930
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 395</u> 24 182
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 395</u> 24 182
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 657</u> 24 439
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 197</u> 24 971
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 475</u> 25 245
212-101-1400	45 7473-2010	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 208</u> 25 270
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 760</u> 25 525

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>31 516</u> 26 052	<u>30 982</u> 23 582	<u>29 892</u> 26 052	<u>36 222</u> 26 052	<u>27 119</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582	<u>30 282</u> 26 052	<u>34 174</u> 26 052
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 792</u> 26 323	<u>31 231</u> 23 827	<u>30 168</u> 26 323	<u>36 498</u> 26 323	<u>27 369</u> 23 827	<u>33 962</u> 23 827	<u>30 558</u> 26 323	<u>34 450</u> 26 323
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 981</u> 25 525	<u>30 498</u> 23 105	<u>29 357</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>26 635</u> 23 105	<u>33 229</u> 23 105	<u>29 747</u> 25 525	<u>33 639</u> 25 525
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>31 246</u> 25 786	<u>30 737</u> 23 341	<u>29 622</u> 25 786	<u>35 952</u> 25 786	<u>26 875</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>30 012</u> 25 786	<u>33 904</u> 25 786
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 792</u> 26 323	<u>31 231</u> 23 827	<u>30 168</u> 26 323	<u>36 498</u> 26 323	<u>27 369</u> 23 827	<u>33 962</u> 23 827	<u>30 558</u> 26 323	<u>34 450</u> 26 323
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>32 073</u> 26 600	<u>31 486</u> 24 078	<u>30 449</u> 26 600	<u>36 779</u> 26 600	<u>27 624</u> 24 078	<u>34 217</u> 24 078	<u>30 839</u> 26 600	<u>34 731</u> 26 600
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 073</u> 26 600	<u>31 486</u> 24 078	<u>30 449</u> 26 600	<u>36 779</u> 26 600	<u>27 624</u> 24 078	<u>34 217</u> 24 078	<u>30 839</u> 26 600	<u>34 731</u> 26 600
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>32 361</u> 26 883	<u>31 746</u> 24 334	<u>30 737</u> 26 883	<u>37 067</u> 26 883	<u>27 884</u> 24 334	<u>34 477</u> 24 334	<u>31 127</u> 26 883	<u>35 019</u> 26 883
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 955</u> 27 468	<u>32 284</u> 24 863	<u>31 331</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>28 421</u> 24 863	<u>35 015</u> 24 863	<u>31 721</u> 27 468	<u>35 612</u> 27 468
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>33 261</u> 27 769	<u>32 561</u> 25 137	<u>31 637</u> 27 769	<u>37 967</u> 27 769	<u>28 699</u> 25 137	<u>35 292</u> 25 137	<u>32 027</u> 27 769	<u>35 919</u> 27 769
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 050</u> 14 106	<u>19 338</u> 12 467	<u>17 502</u> 14 106	<u>23 598</u> 14 106	<u>15 593</u> 12 467	<u>21 933</u> 12 467	<u>17 897</u> 14 106	<u>21 652</u> 14 106
212-101-1600	5, 7473-2010	3										

					-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 295</u> 26 052
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 571</u> 26 323
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 760</u> 25 525
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 025</u> 25 786
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 571</u> 26 323
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 852</u> 26 600
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 852</u> 26 600
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 140</u> 26 883
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 734</u> 27 468
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 040</u> 27 769
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 866</u> 14 106
212-101-1600	5, 7473-2010	3			

							-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 690</u> 13 091	<u>22 099</u> 13 999	<u>23 378</u> 14 620	<u>25 387</u> 14 620	<u>21 247</u> 14 620	<u>24 120</u> 14 620	<u>24 753</u> 14 620
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>16 156</u> 13 549	<u>22 810</u> 14 699	<u>23 780</u> 15 015	<u>25 789</u> 15 015	<u>21 648</u> 15 015	<u>24 521</u> 15 015	<u>25 155</u> 15 015
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>15 978</u> 13 686	<u>23 376</u> 14 848	<u>24 382</u> 15 166	<u>26 236</u> 15 166	<u>22 139</u> 15 166	<u>25 163</u> 15 166	<u>25 333</u> 15 166
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>16 119</u> 13 826	<u>23 530</u> 14 999	<u>24 540</u> 15 321	<u>26 393</u> 15 321	<u>22 296</u> 15 321	<u>25 320</u> 15 321	<u>25 491</u> 15 321
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 264</u> 13 968	<u>23 687</u> 15 154	<u>24 700</u> 15 479	<u>26 553</u> 15 479	<u>22 457</u> 15 479	<u>25 480</u> 15 479	<u>25 651</u> 15 479
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>24 011</u> 15 473	<u>25 031</u> 15 805	<u>26 884</u> 15 805	<u>22 788</u> 15 805	<u>25 811</u> 15 805	<u>25 982</u> 15 805
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 717</u> 14 414	<u>24 178</u> 15 637	<u>25 202</u> 15 973	<u>27 055</u> 15 973	<u>22 959</u> 15 973	<u>25 982</u> 15 973	<u>26 153</u> 15 973
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>16 119</u> 13 826	<u>23 530</u> 14 999	<u>24 540</u> 15 321	<u>26 393</u> 15 321	<u>22 296</u> 15 321	<u>25 320</u> 15 321	<u>25 491</u> 15 321
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 264</u> 13 968	<u>23 687</u> 15 154	<u>24 700</u> 15 479	<u>26 553</u> 15 479	<u>22 457</u> 15 479	<u>25 480</u> 15 479	<u>25 651</u> 15 479
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 412</u> 14 114	<u>23 847</u> 15 312	<u>24 864</u> 15 640	<u>26 717</u> 15 640	<u>22 621</u> 15 640	<u>25 644</u> 15 640	<u>25 815</u> 15 640
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 717</u> 14 414	<u>24 178</u> 15 637	<u>25 202</u> 15 973	<u>27 055</u> 15 973	<u>22 959</u> 15 973	<u>25 982</u> 15 973	<u>26 153</u> 15 973
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>16 875</u> 14 569	<u>24 349</u> 15 805	<u>25 377</u> 16 145	<u>27 230</u> 16 145	<u>23 133</u> 16 145	<u>26 157</u> 16 145	<u>26 327</u> 16 145

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 572</u> 14 620	<u>19 972</u> 13 091	<u>18 024</u> 14 620	<u>24 120</u> 14 620	<u>16 226</u> 13 091	<u>22 566</u> 13 091	<u>18 419</u> 14 620	<u>22 174</u> 14 620
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 973</u> 15 015	<u>20 437</u> 13 549	<u>18 425</u> 15 015	<u>24 521</u> 15 015	<u>16 692</u> 13 549	<u>23 032</u> 13 549	<u>18 820</u> 15 015	<u>22 575</u> 15 015
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 457</u> 15 166	<u>20 928</u> 13 686	<u>18 833</u> 15 166	<u>25 163</u> 15 166	<u>17 065</u> 13 686	<u>23 659</u> 13 686	<u>19 223</u> 15 166	<u>23 114</u> 15 166
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 614</u> 15 321	<u>21 069</u> 13 826	<u>18 990</u> 15 321	<u>25 320</u> 15 321	<u>17 207</u> 13 826	<u>23 800</u> 13 826	<u>19 380</u> 15 321	<u>23 272</u> 15 321
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 774</u> 15 479	<u>21 214</u> 13 968	<u>19 150</u> 15 479	<u>25 480</u> 15 479	<u>17 352</u> 13 968	<u>23 945</u> 13 968	<u>19 540</u> 15 479	<u>23 432</u> 15 479
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 105</u> 15 805	<u>21 513</u> 14 262	<u>19 481</u> 15 805	<u>25 811</u> 15 805	<u>17 651</u> 14 262	<u>24 244</u> 14 262	<u>19 872</u> 15 805	<u>23 763</u> 15 805
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 276</u> 15 973	<u>21 667</u> 14 414	<u>19 652</u> 15 973	<u>25 982</u> 15 973	<u>17 805</u> 14 414	<u>24 398</u> 14 414	<u>20 042</u> 15 973	<u>23 934</u> 15 973
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 614</u> 15 321	<u>21 069</u> 13 826	<u>18 990</u> 15 321	<u>25 320</u> 15 321	<u>17 207</u> 13 826	<u>23 800</u> 13 826	<u>19 380</u> 15 321	<u>23 272</u> 15 321
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 774</u> 15 479	<u>21 214</u> 13 968	<u>19 150</u> 15 479	<u>25 480</u> 15 479	<u>17 352</u> 13 968	<u>23 945</u> 13 968	<u>19 540</u> 15 479	<u>23 432</u> 15 479
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 938</u> 15 640	<u>21 362</u> 14 114	<u>19 314</u> 15 640	<u>25 644</u> 15 640	<u>17 500</u> 14 114	<u>24 093</u> 14 114	<u>19 704</u> 15 640	<u>23 596</u> 15 640
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 276</u> 15 973	<u>21 667</u> 14 414	<u>19 652</u> 15 973	<u>25 982</u> 15 973	<u>17 805</u> 14 414	<u>24 398</u> 14 414	<u>20 042</u> 15 973	<u>23 934</u> 15 973
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 451</u> 16 145	<u>21 825</u> 14 569	<u>19 827</u> 16 145	<u>26 157</u> 16 145	<u>17 962</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 217</u> 16 145	<u>24 109</u> 16 145

					-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 387</u> 14 620
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 789</u> 15 015
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 236</u> 15 166
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 393</u> 15 321
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 553</u> 15 479
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 805
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 055</u> 15 973
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 393</u> 15 321
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 553</u> 15 479
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 717</u> 15 640
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 055</u> 15 973
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 230</u> 16 145

							-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 264</u> 13 968	<u>23 687</u> 15 154	<u>24 700</u> 15 479	<u>26 553</u> 15 479	<u>22 457</u> 15 479	<u>25 480</u> 15 479	<u>25 651</u> 15 479
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 412</u> 14 114	<u>23 847</u> 15 312	<u>24 864</u> 15 640	<u>26 717</u> 15 640	<u>22 621</u> 15 640	<u>25 644</u> 15 640	<u>25 815</u> 15 640
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>24 011</u> 15 473	<u>25 031</u> 15 805	<u>26 884</u> 15 805	<u>22 788</u> 15 805	<u>25 811</u> 15 805	<u>25 982</u> 15 805
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>16 875</u> 14 569	<u>24 349</u> 15 805	<u>25 377</u> 16 145	<u>27 230</u> 16 145	<u>23 133</u> 16 145	<u>26 157</u> 16 145	<u>26 327</u> 16 145
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>17 036</u> 14 727	<u>24 523</u> 15 977	<u>25 555</u> 16 320	<u>27 408</u> 16 320	<u>23 311</u> 16 320	<u>26 335</u> 16 320	<u>26 506</u> 16 320
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 412</u> 14 114	<u>23 847</u> 15 312	<u>24 864</u> 15 640	<u>26 717</u> 15 640	<u>22 621</u> 15 640	<u>25 644</u> 15 640	<u>25 815</u> 15 640
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>24 011</u> 15 473	<u>25 031</u> 15 805	<u>26 884</u> 15 805	<u>22 788</u> 15 805	<u>25 811</u> 15 805	<u>25 982</u> 15 805
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 717</u> 14 414	<u>24 178</u> 15 637	<u>25 202</u> 15 973	<u>27 055</u> 15 973	<u>22 959</u> 15 973	<u>25 982</u> 15 973	<u>26 153</u> 15 973
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>17 036</u> 14 727	<u>24 523</u> 15 977	<u>25 555</u> 16 320	<u>27 408</u> 16 320	<u>23 311</u> 16 320	<u>26 335</u> 16 320	<u>26 506</u> 16 320
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>17 200</u> 14 889	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 737</u> 16 500	<u>27 590</u> 16 500	<u>23 494</u> 16 500	<u>26 517</u> 16 500	<u>26 688</u> 16 500
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 611</u> 13 998	<u>24 093</u> 15 962	<u>24 650</u> 15 871	<u>26 659</u> 15 871	<u>22 519</u> 15 871	<u>25 391</u> 15 871	<u>26 025</u> 15 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 438</u> 14 139	<u>24 671</u> 16 123	<u>25 262</u> 16 032	<u>27 115</u> 16 032	<u>23 018</u> 16 032	<u>26 042</u> 16 032	<u>26 213</u> 16 032

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 774</u> 15 479	<u>21 214</u> 13 968	<u>19 150</u> 15 479	<u>25 480</u> 15 479	<u>17 352</u> 13 968	<u>23 945</u> 13 968	<u>19 540</u> 15 479	<u>23 432</u> 15 479
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 938</u> 15 640	<u>21 362</u> 14 114	<u>19 314</u> 15 640	<u>25 644</u> 15 640	<u>17 500</u> 14 114	<u>24 093</u> 14 114	<u>19 704</u> 15 640	<u>23 596</u> 15 640
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 105</u> 15 805	<u>21 513</u> 14 262	<u>19 481</u> 15 805	<u>25 811</u> 15 805	<u>17 651</u> 14 262	<u>24 244</u> 14 262	<u>19 872</u> 15 805	<u>23 763</u> 15 805
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 451</u> 16 145	<u>21 825</u> 14 569	<u>19 827</u> 16 145	<u>26 157</u> 16 145	<u>17 962</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 217</u> 16 145	<u>24 109</u> 16 145
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 629</u> 16 320	<u>21 986</u> 14 727	<u>20 005</u> 16 320	<u>26 335</u> 16 320	<u>18 123</u> 14 727	<u>24 717</u> 14 727	<u>20 395</u> 16 320	<u>24 287</u> 16 320
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 938</u> 15 640	<u>21 362</u> 14 114	<u>19 314</u> 15 640	<u>25 644</u> 15 640	<u>17 500</u> 14 114	<u>24 093</u> 14 114	<u>19 704</u> 15 640	<u>23 596</u> 15 640
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 105</u> 15 805	<u>21 513</u> 14 262	<u>19 481</u> 15 805	<u>25 811</u> 15 805	<u>17 651</u> 14 262	<u>24 244</u> 14 262	<u>19 872</u> 15 805	<u>23 763</u> 15 805
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 276</u> 15 973	<u>21 667</u> 14 414	<u>19 652</u> 15 973	<u>25 982</u> 15 973	<u>17 805</u> 14 414	<u>24 398</u> 14 414	<u>20 042</u> 15 973	<u>23 934</u> 15 973
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 629</u> 16 320	<u>21 986</u> 14 727	<u>20 005</u> 16 320	<u>26 335</u> 16 320	<u>18 123</u> 14 727	<u>24 717</u> 14 727	<u>20 395</u> 16 320	<u>24 287</u> 16 320
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 811</u> 16 500	<u>22 150</u> 14 889	<u>20 187</u> 16 500	<u>26 517</u> 16 500	<u>18 288</u> 14 889	<u>24 881</u> 14 889	<u>20 577</u> 16 500	<u>24 469</u> 16 500
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 844</u> 15 871	<u>20 893</u> 13 998	<u>19 295</u> 15 871	<u>25 391</u> 15 871	<u>17 148</u> 13 998	<u>23 488</u> 13 998	<u>19 690</u> 15 871	<u>23 445</u> 15 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 336</u> 16 032	<u>21 388</u> 14 139	<u>19 712</u> 16 032	<u>26 042</u> 16 032	<u>17 526</u> 14 139	<u>24 119</u> 14 139	<u>20 102</u> 16 032	<u>23 994</u> 16 032

					-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 553</u> 15 479
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 717</u> 15 640
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 805
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 230</u> 16 145
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 408</u> 16 320
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 717</u> 15 640
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 805
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 055</u> 15 973
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 408</u> 16 320
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 590</u> 16 500
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 659</u> 15 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 115</u> 16 032

							-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>24 839</u> 16 287	<u>25 428</u> 16 195	<u>27 281</u> 16 195	<u>23 184</u> 16 195	<u>26 208</u> 16 195	<u>26 379</u> 16 195
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 009</u> 16 455	<u>25 597</u> 16 362	<u>27 451</u> 16 362	<u>23 354</u> 16 362	<u>26 378</u> 16 362	<u>26 548</u> 16 362
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 361</u> 16 802	<u>25 947</u> 16 707	<u>27 801</u> 16 707	<u>23 704</u> 16 707	<u>26 728</u> 16 707	<u>26 898</u> 16 707
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 543</u> 16 980	<u>26 128</u> 16 885	<u>27 981</u> 16 885	<u>23 885</u> 16 885	<u>26 908</u> 16 885	<u>27 079</u> 16 885
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>24 839</u> 16 287	<u>25 428</u> 16 195	<u>27 281</u> 16 195	<u>23 184</u> 16 195	<u>26 208</u> 16 195	<u>26 379</u> 16 195
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 009</u> 16 455	<u>25 597</u> 16 362	<u>27 451</u> 16 362	<u>23 354</u> 16 362	<u>26 378</u> 16 362	<u>26 548</u> 16 362
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 183</u> 16 627	<u>25 771</u> 16 533	<u>27 624</u> 16 533	<u>23 527</u> 16 533	<u>26 551</u> 16 533	<u>26 722</u> 16 533
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 543</u> 16 980	<u>26 128</u> 16 885	<u>27 981</u> 16 885	<u>23 885</u> 16 885	<u>26 908</u> 16 885	<u>27 079</u> 16 885
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>25 728</u> 17 163	<u>26 312</u> 17 066	<u>28 166</u> 17 066	<u>24 069</u> 17 066	<u>27 093</u> 17 066	<u>27 263</u> 17 066
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 009</u> 16 455	<u>25 597</u> 16 362	<u>27 451</u> 16 362	<u>23 354</u> 16 362	<u>26 378</u> 16 362	<u>26 548</u> 16 362
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 183</u> 16 627	<u>25 771</u> 16 533	<u>27 624</u> 16 533	<u>23 527</u> 16 533	<u>26 551</u> 16 533	<u>26 722</u> 16 533
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 361</u> 16 802	<u>25 947</u> 16 707	<u>27 801</u> 16 707	<u>23 704</u> 16 707	<u>26 728</u> 16 707	<u>26 898</u> 16 707
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>25 728</u> 17 163	<u>26 312</u> 17 066	<u>28 166</u> 17 066	<u>24 069</u> 17 066	<u>27 093</u> 17 066	<u>27 263</u> 17 066

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 502</u> 16 195	<u>21 535</u> 14 283	<u>19 878</u> 16 195	<u>26 208</u> 16 195	<u>17 672</u> 14 283	<u>24 266</u> 14 283	<u>20 268</u> 16 195	<u>24 160</u> 16 195
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 672</u> 16 362	<u>21 684</u> 14 431	<u>20 048</u> 16 362	<u>26 378</u> 16 362	<u>17 822</u> 14 431	<u>24 415</u> 14 431	<u>20 438</u> 16 362	<u>24 329</u> 16 362
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 022</u> 16 707	<u>21 993</u> 14 734	<u>20 398</u> 16 707	<u>26 728</u> 16 707	<u>18 130</u> 14 734	<u>24 724</u> 14 734	<u>20 788</u> 16 707	<u>24 679</u> 16 707
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 202</u> 16 885	<u>22 152</u> 14 891	<u>20 578</u> 16 885	<u>26 908</u> 16 885	<u>18 290</u> 14 891	<u>24 883</u> 14 891	<u>20 968</u> 16 885	<u>24 860</u> 16 885
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 502</u> 16 195	<u>21 535</u> 14 283	<u>19 878</u> 16 195	<u>26 208</u> 16 195	<u>17 672</u> 14 283	<u>24 266</u> 14 283	<u>20 268</u> 16 195	<u>24 160</u> 16 195
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 672</u> 16 362	<u>21 684</u> 14 431	<u>20 048</u> 16 362	<u>26 378</u> 16 362	<u>17 822</u> 14 431	<u>24 415</u> 14 431	<u>20 438</u> 16 362	<u>24 329</u> 16 362
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 845</u> 16 533	<u>21 837</u> 14 581	<u>20 221</u> 16 533	<u>26 551</u> 16 533	<u>17 974</u> 14 581	<u>24 568</u> 14 581	<u>20 611</u> 16 533	<u>24 503</u> 16 533
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 202</u> 16 885	<u>22 152</u> 14 891	<u>20 578</u> 16 885	<u>26 908</u> 16 885	<u>18 290</u> 14 891	<u>24 883</u> 14 891	<u>20 968</u> 16 885	<u>24 860</u> 16 885
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 387</u> 17 066	<u>22 315</u> 15 051	<u>20 763</u> 17 066	<u>27 093</u> 17 066	<u>18 452</u> 15 051	<u>25 046</u> 15 051	<u>21 153</u> 17 066	<u>25 044</u> 17 066
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 672</u> 16 362	<u>21 684</u> 14 431	<u>20 048</u> 16 362	<u>26 378</u> 16 362	<u>17 822</u> 14 431	<u>24 415</u> 14 431	<u>20 438</u> 16 362	<u>24 329</u> 16 362
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 845</u> 16 533	<u>21 837</u> 14 581	<u>20 221</u> 16 533	<u>26 551</u> 16 533	<u>17 974</u> 14 581	<u>24 568</u> 14 581	<u>20 611</u> 16 533	<u>24 503</u> 16 533
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 022</u> 16 707	<u>21 993</u> 14 734	<u>20 398</u> 16 707	<u>26 728</u> 16 707	<u>18 130</u> 14 734	<u>24 724</u> 14 734	<u>20 788</u> 16 707	<u>24 679</u> 16 707
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 387</u> 17 066	<u>22 315</u> 15 051	<u>20 763</u> 17 066	<u>27 093</u> 17 066	<u>18 452</u> 15 051	<u>25 046</u> 15 051	<u>21 153</u> 17 066	<u>25 044</u> 17 066

					-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 281</u> 16 195
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 451</u> 16 362
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 801</u> 16 707
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 981</u> 16 885
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 281</u> 16 195
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 451</u> 16 362
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 624</u> 16 533
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 981</u> 16 885
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 166</u> 17 066
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 451</u> 16 362
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 624</u> 16 533
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 801</u> 16 707
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 166</u> 17 066

							-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>25 918</u> 17 350	<u>26 501</u> 17 252	<u>28 354</u> 17 252	<u>24 258</u> 17 252	<u>27 281</u> 17 252	<u>27 452</u> 17 252
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 183</u> 16 627	<u>25 771</u> 16 533	<u>27 624</u> 16 533	<u>23 527</u> 16 533	<u>26 551</u> 16 533	<u>26 722</u> 16 533
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 361</u> 16 802	<u>25 947</u> 16 707	<u>27 801</u> 16 707	<u>23 704</u> 16 707	<u>26 728</u> 16 707	<u>26 898</u> 16 707
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 543</u> 16 980	<u>26 128</u> 16 885	<u>27 981</u> 16 885	<u>23 885</u> 16 885	<u>26 908</u> 16 885	<u>27 079</u> 16 885
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>25 918</u> 17 350	<u>26 501</u> 17 252	<u>28 354</u> 17 252	<u>24 258</u> 17 252	<u>27 281</u> 17 252	<u>27 452</u> 17 252
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 701</u> 15 382	<u>26 111</u> 17 540	<u>26 694</u> 17 441	<u>28 547</u> 17 441	<u>24 450</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441	<u>27 644</u> 17 441
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 611</u> 13 998	<u>24 093</u> 15 962	<u>24 879</u> 16 097	<u>26 888</u> 16 097	<u>22 748</u> 16 097	<u>25 620</u> 16 097	<u>26 254</u> 16 097
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 438</u> 14 139	<u>24 671</u> 16 123	<u>25 493</u> 16 259	<u>27 346</u> 16 259	<u>23 250</u> 16 259	<u>26 273</u> 16 259	<u>26 444</u> 16 259
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>24 839</u> 16 287	<u>25 662</u> 16 425	<u>27 515</u> 16 425	<u>23 418</u> 16 425	<u>26 442</u> 16 425	<u>26 612</u> 16 425
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 009</u> 16 455	<u>25 834</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>23 590</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 785</u> 16 595
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 361</u> 16 802	<u>26 189</u> 16 944	<u>28 042</u> 16 944	<u>23 945</u> 16 944	<u>26 969</u> 16 944	<u>27 139</u> 16 944
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 543</u> 16 980	<u>26 372</u> 17 124	<u>28 225</u> 17 124	<u>24 128</u> 17 124	<u>27 152</u> 17 124	<u>27 323</u> 17 124

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 575</u> 17 252	<u>22 481</u> 15 215	<u>20 951</u> 17 252	<u>27 281</u> 17 252	<u>18 619</u> 15 215	<u>25 212</u> 15 215	<u>21 341</u> 17 252	<u>25 233</u> 17 252
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 845</u> 16 533	<u>21 837</u> 14 581	<u>20 221</u> 16 533	<u>26 551</u> 16 533	<u>17 974</u> 14 581	<u>24 568</u> 14 581	<u>20 611</u> 16 533	<u>24 503</u> 16 533
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 022</u> 16 707	<u>21 993</u> 14 734	<u>20 398</u> 16 707	<u>26 728</u> 16 707	<u>18 130</u> 14 734	<u>24 724</u> 14 734	<u>20 788</u> 16 707	<u>24 679</u> 16 707
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 202</u> 16 885	<u>22 152</u> 14 891	<u>20 578</u> 16 885	<u>26 908</u> 16 885	<u>18 290</u> 14 891	<u>24 883</u> 14 891	<u>20 968</u> 16 885	<u>24 860</u> 16 885
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 575</u> 17 252	<u>22 481</u> 15 215	<u>20 951</u> 17 252	<u>27 281</u> 17 252	<u>18 619</u> 15 215	<u>25 212</u> 15 215	<u>21 341</u> 17 252	<u>25 233</u> 17 252
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 768</u> 17 441	<u>22 651</u> 15 382	<u>21 144</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441	<u>18 788</u> 15 382	<u>25 382</u> 15 382	<u>21 534</u> 17 441	<u>25 426</u> 17 441
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 073</u> 16 097	<u>20 893</u> 13 998	<u>19 524</u> 16 097	<u>25 620</u> 16 097	<u>17 148</u> 13 998	<u>23 488</u> 13 998	<u>19 919</u> 16 097	<u>23 675</u> 16 097
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 567</u> 16 259	<u>21 388</u> 14 139	<u>19 943</u> 16 259	<u>26 273</u> 16 259	<u>17 526</u> 14 139	<u>24 119</u> 14 139	<u>20 333</u> 16 259	<u>24 225</u> 16 259
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 736</u> 16 425	<u>21 535</u> 14 283	<u>20 112</u> 16 425	<u>26 442</u> 16 425	<u>17 672</u> 14 283	<u>24 266</u> 14 283	<u>20 502</u> 16 425	<u>24 394</u> 16 425
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 908</u> 16 595	<u>21 684</u> 14 431	<u>20 284</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>17 822</u> 14 431	<u>24 415</u> 14 431	<u>20 674</u> 16 595	<u>24 566</u> 16 595
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 263</u> 16 944	<u>21 993</u> 14 734	<u>20 639</u> 16 944	<u>26 969</u> 16 944	<u>18 130</u> 14 734	<u>24 724</u> 14 734	<u>21 029</u> 16 944	<u>24 921</u> 16 944
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 446</u> 17 124	<u>22 152</u> 14 891	<u>20 822</u> 17 124	<u>27 152</u> 17 124	<u>18 290</u> 14 891	<u>24 883</u> 14 891	<u>21 212</u> 17 124	<u>25 104</u> 17 124

					-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 354</u> 17 252
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 624</u> 16 533
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 801</u> 16 707
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 981</u> 16 885
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 354</u> 17 252
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 547</u> 17 441
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 888</u> 16 097
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 346</u> 16 259
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 515</u> 16 425
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 687</u> 16 595
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 042</u> 16 944
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 225</u> 17 124

							-	-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>24 839</u> 16 287	<u>25 662</u> 16 425	<u>27 515</u> 16 425	<u>23 418</u> 16 425	<u>26 442</u> 16 425	<u>26 612</u> 16 425
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 009</u> 16 455	<u>25 834</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>23 590</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 785</u> 16 595
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 183</u> 16 627	<u>26 009</u> 16 768	<u>27 862</u> 16 768	<u>23 766</u> 16 768	<u>26 789</u> 16 768	<u>26 960</u> 16 768
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 543</u> 16 980	<u>26 372</u> 17 124	<u>28 225</u> 17 124	<u>24 128</u> 17 124	<u>27 152</u> 17 124	<u>27 323</u> 17 124
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>25 728</u> 17 163	<u>26 559</u> 17 308	<u>28 412</u> 17 308	<u>24 315</u> 17 308	<u>27 339</u> 17 308	<u>27 510</u> 17 308
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 009</u> 16 455	<u>25 834</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>23 590</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 785</u> 16 595
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 183</u> 16 627	<u>26 009</u> 16 768	<u>27 862</u> 16 768	<u>23 766</u> 16 768	<u>26 789</u> 16 768	<u>26 960</u> 16 768
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 361</u> 16 802	<u>26 189</u> 16 944	<u>28 042</u> 16 944	<u>23 945</u> 16 944	<u>26 969</u> 16 944	<u>27 139</u> 16 944
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>25 728</u> 17 163	<u>26 559</u> 17 308	<u>28 412</u> 17 308	<u>24 315</u> 17 308	<u>27 339</u> 17 308	<u>27 510</u> 17 308
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>25 918</u> 17 350	<u>26 750</u> 17 497	<u>28 603</u> 17 497	<u>24 507</u> 17 497	<u>27 530</u> 17 497	<u>27 701</u> 17 497
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 183</u> 16 627	<u>26 009</u> 16 768	<u>27 862</u> 16 768	<u>23 766</u> 16 768	<u>26 789</u> 16 768	<u>26 960</u> 16 768
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 361</u> 16 802	<u>26 189</u> 16 944	<u>28 042</u> 16 944	<u>23 945</u> 16 944	<u>26 969</u> 16 944	<u>27 139</u> 16 944
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 543</u> 16 980	<u>26 372</u> 17 124	<u>28 225</u> 17 124	<u>24 128</u> 17 124	<u>27 152</u> 17 124	<u>27 323</u> 17 124

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 736</u> 16 425	<u>21 535</u> 14 283	<u>20 112</u> 16 425	<u>26 442</u> 16 425	<u>17 672</u> 14 283	<u>24 266</u> 14 283	<u>20 502</u> 16 425	<u>24 394</u> 16 425
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>21 908</u> 16 595	<u>21 684</u> 14 431	<u>20 284</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>17 822</u> 14 431	<u>24 415</u> 14 431	<u>20 674</u> 16 595	<u>24 566</u> 16 595
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 083</u> 16 768	<u>21 837</u> 14 581	<u>20 459</u> 16 768	<u>26 789</u> 16 768	<u>17 974</u> 14 581	<u>24 568</u> 14 581	<u>20 850</u> 16 768	<u>24 741</u> 16 768
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 446</u> 17 124	<u>22 152</u> 14 891	<u>20 822</u> 17 124	<u>27 152</u> 17 124	<u>18 290</u> 14 891	<u>24 883</u> 14 891	<u>21 212</u> 17 124	<u>25 104</u> 17 124
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 633</u> 17 308	<u>22 315</u> 15 051	<u>21 009</u> 17 308	<u>27 339</u> 17 308	<u>18 452</u> 15 051	<u>25 046</u> 15 051	<u>21 399</u> 17 308	<u>25 291</u> 17 308
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>21 908</u> 16 595	<u>21 684</u> 14 431	<u>20 284</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>17 822</u> 14 431	<u>24 415</u> 14 431	<u>20 674</u> 16 595	<u>24 566</u> 16 595
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 083</u> 16 768	<u>21 837</u> 14 581	<u>20 459</u> 16 768	<u>26 789</u> 16 768	<u>17 974</u> 14 581	<u>24 568</u> 14 581	<u>20 850</u> 16 768	<u>24 741</u> 16 768
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 263</u> 16 944	<u>21 993</u> 14 734	<u>20 639</u> 16 944	<u>26 969</u> 16 944	<u>18 130</u> 14 734	<u>24 724</u> 14 734	<u>21 029</u> 16 944	<u>24 921</u> 16 944
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 633</u> 17 308	<u>22 315</u> 15 051	<u>21 009</u> 17 308	<u>27 339</u> 17 308	<u>18 452</u> 15 051	<u>25 046</u> 15 051	<u>21 399</u> 17 308	<u>25 291</u> 17 308
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>22 824</u> 17 497	<u>22 481</u> 15 215	<u>21 200</u> 17 497	<u>27 530</u> 17 497	<u>18 619</u> 15 215	<u>25 212</u> 15 215	<u>21 590</u> 17 497	<u>25 482</u> 17 497
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 083</u> 16 768	<u>21 837</u> 14 581	<u>20 459</u> 16 768	<u>26 789</u> 16 768	<u>17 974</u> 14 581	<u>24 568</u> 14 581	<u>20 850</u> 16 768	<u>24 741</u> 16 768
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 263</u> 16 944	<u>21 993</u> 14 734	<u>20 639</u> 16 944	<u>26 969</u> 16 944	<u>18 130</u> 14 734	<u>24 724</u> 14 734	<u>21 029</u> 16 944	<u>24 921</u> 16 944
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 446</u> 17 124	<u>22 152</u> 14 891	<u>20 822</u> 17 124	<u>27 152</u> 17 124	<u>18 290</u> 14 891	<u>24 883</u> 14 891	<u>21 212</u> 17 124	<u>25 104</u> 17 124

					-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 515</u> 16 425
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 687</u> 16 595
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 862</u> 16 768
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 225</u> 17 124
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 412</u> 17 308
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 687</u> 16 595
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 862</u> 16 768
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 042</u> 16 944
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 412</u> 17 308
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 603</u> 17 497
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 862</u> 16 768
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 042</u> 16 944
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 225</u> 17 124

							-	-	-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>25 918</u> 17 350	<u>26 750</u> 17 497	<u>28 603</u> 17 497	<u>24 507</u> 17 497	<u>27 530</u> 17 497	<u>27 701</u> 17 497
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 701</u> 15 382	<u>26 111</u> 17 540	<u>26 945</u> 17 689	<u>28 798</u> 17 689	<u>24 702</u> 17 689	<u>27 726</u> 17 689	<u>27 896</u> 17 689
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>18 115</u> 15 478	<u>25 467</u> 17 314	<u>25 979</u> 17 179	<u>27 988</u> 17 179	<u>23 847</u> 17 179	<u>26 720</u> 17 179	<u>27 354</u> 17 179
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 957</u> 15 634	<u>26 060</u> 17 489	<u>26 604</u> 17 353	<u>28 457</u> 17 353	<u>24 360</u> 17 353	<u>27 384</u> 17 353	<u>27 554</u> 17 353
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 794	<u>26 241</u> 17 668	<u>26 783</u> 17 530	<u>28 637</u> 17 530	<u>24 540</u> 17 530	<u>27 564</u> 17 530	<u>27 734</u> 17 530
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 956	<u>26 426</u> 17 850	<u>26 967</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>24 724</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 918</u> 17 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>18 626</u> 16 292	<u>26 808</u> 18 226	<u>27 346</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>25 102</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>28 297</u> 18 083
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 466	<u>27 005</u> 18 419	<u>27 541</u> 18 276	<u>29 394</u> 18 276	<u>25 298</u> 18 276	<u>28 322</u> 18 276	<u>28 492</u> 18 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 794	<u>26 241</u> 17 668	<u>26 783</u> 17 530	<u>28 637</u> 17 530	<u>24 540</u> 17 530	<u>27 564</u> 17 530	<u>27 734</u> 17 530
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 956	<u>26 426</u> 17 850	<u>26 967</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>24 724</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 918</u> 17 710
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>18 453</u> 16 123	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 154</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>24 911</u> 17 895	<u>27 935</u> 17 895	<u>28 105</u> 17 895
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 466	<u>27 005</u> 18 419	<u>27 541</u> 18 276	<u>29 394</u> 18 276	<u>25 298</u> 18 276	<u>28 322</u> 18 276	<u>28 492</u> 18 276

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>22 824</u> 17 497	<u>22 481</u> 15 215	<u>21 200</u> 17 497	<u>27 530</u> 17 497	<u>18 619</u> 15 215	<u>25 212</u> 15 215	<u>21 590</u> 17 497	<u>25 482</u> 17 497
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 019</u> 17 689	<u>22 651</u> 15 382	<u>21 395</u> 17 689	<u>27 726</u> 17 689	<u>18 788</u> 15 382	<u>25 382</u> 15 382	<u>21 786</u> 17 689	<u>25 677</u> 17 689
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 172</u> 17 179	<u>22 397</u> 15 478	<u>20 624</u> 17 179	<u>26 720</u> 17 179	<u>18 651</u> 15 478	<u>24 991</u> 15 478	<u>21 019</u> 17 179	<u>24 774</u> 17 179
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 678</u> 17 353	<u>22 907</u> 15 634	<u>21 054</u> 17 353	<u>27 384</u> 17 353	<u>19 044</u> 15 634	<u>25 638</u> 15 634	<u>21 444</u> 17 353	<u>25 336</u> 17 353
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 858</u> 17 530	<u>23 069</u> 15 794	<u>21 234</u> 17 530	<u>27 564</u> 17 530	<u>19 206</u> 15 794	<u>25 800</u> 15 794	<u>21 624</u> 17 530	<u>25 515</u> 17 530
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 041</u> 17 710	<u>23 234</u> 15 956	<u>21 417</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>19 372</u> 15 956	<u>25 965</u> 15 956	<u>21 807</u> 17 710	<u>25 699</u> 17 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 420</u> 18 083	<u>23 576</u> 16 292	<u>21 796</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>19 713</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292	<u>22 186</u> 18 083	<u>26 078</u> 18 083
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 615</u> 18 276	<u>23 752</u> 16 466	<u>21 991</u> 18 276	<u>28 322</u> 18 276	<u>19 889</u> 16 466	<u>26 483</u> 16 466	<u>22 382</u> 18 276	<u>26 273</u> 18 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 858</u> 17 530	<u>23 069</u> 15 794	<u>21 234</u> 17 530	<u>27 564</u> 17 530	<u>19 206</u> 15 794	<u>25 800</u> 15 794	<u>21 624</u> 17 530	<u>25 515</u> 17 530
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 041</u> 17 710	<u>23 234</u> 15 956	<u>21 417</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>19 372</u> 15 956	<u>25 965</u> 15 956	<u>21 807</u> 17 710	<u>25 699</u> 17 710
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 229</u> 17 895	<u>23 403</u> 16 123	<u>21 605</u> 17 895	<u>27 935</u> 17 895	<u>19 541</u> 16 123	<u>26 134</u> 16 123	<u>21 995</u> 17 895	<u>25 886</u> 17 895
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 615</u> 18 276	<u>23 752</u> 16 466	<u>21 991</u> 18 276	<u>28 322</u> 18 276	<u>19 889</u> 16 466	<u>26 483</u> 16 466	<u>22 382</u> 18 276	<u>26 273</u> 18 276

					-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 603</u> 17 497
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 798</u> 17 689
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 988</u> 17 179
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 457</u> 17 353
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 637</u> 17 530
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 394</u> 18 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 637</u> 17 530
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 008</u> 17 895
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 394</u> 18 276

							-	-	-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 982</u> 16 643	<u>27 206</u> 18 618	<u>27 741</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472	<u>25 498</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 692</u> 18 472
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 956	<u>26 426</u> 17 850	<u>26 967</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>24 724</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 918</u> 17 710
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>18 453</u> 16 123	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 154</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>24 911</u> 17 895	<u>27 935</u> 17 895	<u>28 105</u> 17 895
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>18 626</u> 16 292	<u>26 808</u> 18 226	<u>27 346</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>25 102</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>28 297</u> 18 083
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 982</u> 16 643	<u>27 206</u> 18 618	<u>27 741</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472	<u>25 498</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 692</u> 18 472
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>19 165</u> 16 824	<u>27 412</u> 18 820	<u>27 945</u> 18 673	<u>29 798</u> 18 673	<u>25 702</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 896</u> 18 673
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>18 453</u> 16 123	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 154</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>24 911</u> 17 895	<u>27 935</u> 17 895	<u>28 105</u> 17 895
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>18 626</u> 16 292	<u>26 808</u> 18 226	<u>27 346</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>25 102</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>28 297</u> 18 083
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 466	<u>27 005</u> 18 419	<u>27 541</u> 18 276	<u>29 394</u> 18 276	<u>25 298</u> 18 276	<u>28 322</u> 18 276	<u>28 492</u> 18 276
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>19 165</u> 16 824	<u>27 412</u> 18 820	<u>27 945</u> 18 673	<u>29 798</u> 18 673	<u>25 702</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 896</u> 18 673
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>19 353</u> 17 008	<u>27 622</u> 19 027	<u>28 153</u> 18 878	<u>30 007</u> 18 878	<u>25 910</u> 18 878	<u>28 934</u> 18 878	<u>29 104</u> 18 878
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>19 165</u> 16 824	<u>27 412</u> 18 820	<u>27 945</u> 18 673	<u>29 798</u> 18 673	<u>25 702</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 896</u> 18 673
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>19 353</u> 17 008	<u>27 622</u> 19 027	<u>28 153</u> 18 878	<u>30 007</u> 18 878	<u>25 910</u> 18 878	<u>28 934</u> 18 878	<u>29 104</u> 18 878

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 815</u> 18 472	<u>23 932</u> 16 643	<u>22 191</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>20 069</u> 16 643	<u>26 663</u> 16 643	<u>22 581</u> 18 472	<u>26 473</u> 18 472
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 041</u> 17 710	<u>23 234</u> 15 956	<u>21 417</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>19 372</u> 15 956	<u>25 965</u> 15 956	<u>21 807</u> 17 710	<u>25 699</u> 17 710
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 229</u> 17 895	<u>23 403</u> 16 123	<u>21 605</u> 17 895	<u>27 935</u> 17 895	<u>19 541</u> 16 123	<u>26 134</u> 16 123	<u>21 995</u> 17 895	<u>25 886</u> 17 895
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 420</u> 18 083	<u>23 576</u> 16 292	<u>21 796</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>19 713</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292	<u>22 186</u> 18 083	<u>26 078</u> 18 083
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 815</u> 18 472	<u>23 932</u> 16 643	<u>22 191</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>20 069</u> 16 643	<u>26 663</u> 16 643	<u>22 581</u> 18 472	<u>26 473</u> 18 472
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 019</u> 18 673	<u>24 115</u> 16 824	<u>22 395</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>20 253</u> 16 824	<u>26 846</u> 16 824	<u>22 785</u> 18 673	<u>26 677</u> 18 673
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 229</u> 17 895	<u>23 403</u> 16 123	<u>21 605</u> 17 895	<u>27 935</u> 17 895	<u>19 541</u> 16 123	<u>26 134</u> 16 123	<u>21 995</u> 17 895	<u>25 886</u> 17 895
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 420</u> 18 083	<u>23 576</u> 16 292	<u>21 796</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>19 713</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292	<u>22 186</u> 18 083	<u>26 078</u> 18 083
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 615</u> 18 276	<u>23 752</u> 16 466	<u>21 991</u> 18 276	<u>28 322</u> 18 276	<u>19 889</u> 16 466	<u>26 483</u> 16 466	<u>22 382</u> 18 276	<u>26 273</u> 18 276
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 019</u> 18 673	<u>24 115</u> 16 824	<u>22 395</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>20 253</u> 16 824	<u>26 846</u> 16 824	<u>22 785</u> 18 673	<u>26 677</u> 18 673
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 228</u> 18 878	<u>24 303</u> 17 008	<u>22 604</u> 18 878	<u>28 934</u> 18 878	<u>20 441</u> 17 008	<u>27 034</u> 17 008	<u>22 994</u> 18 878	<u>26 885</u> 18 878
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 019</u> 18 673	<u>24 115</u> 16 824	<u>22 395</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>20 253</u> 16 824	<u>26 846</u> 16 824	<u>22 785</u> 18 673	<u>26 677</u> 18 673
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 228</u> 18 878	<u>24 303</u> 17 008	<u>22 604</u> 18 878	<u>28 934</u> 18 878	<u>20 441</u> 17 008	<u>27 034</u> 17 008	<u>22 994</u> 18 878	<u>26 885</u> 18 878

					-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 594</u> 18 472
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 008</u> 17 895
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 594</u> 18 472
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 798</u> 18 673
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 008</u> 17 895
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 394</u> 18 276
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 798</u> 18 673
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 007</u> 18 878
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 798</u> 18 673
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 007</u> 18 878

							-	-	-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>19 545</u> 17 197	<u>27 836</u> 19 238	<u>28 367</u> 19 088	<u>30 220</u> 19 088	<u>26 123</u> 19 088	<u>29 147</u> 19 088	<u>29 317</u> 19 088
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>19 742</u> 17 391	<u>28 056</u> 19 454	<u>28 584</u> 19 302	<u>30 438</u> 19 302	<u>26 341</u> 19 302	<u>29 365</u> 19 302	<u>29 535</u> 19 302
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>20 148</u> 17 790	<u>28 510</u> 19 901	<u>29 035</u> 19 746	<u>30 888</u> 19 746	<u>26 792</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>29 986</u> 19 746
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>19 573</u> 16 913	<u>25 925</u> 17 765	<u>26 712</u> 17 900	<u>28 721</u> 17 900	<u>24 580</u> 17 900	<u>27 453</u> 17 900	<u>28 087</u> 17 900
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>19 430</u> 17 084	<u>26 522</u> 17 945	<u>27 344</u> 18 081	<u>29 197</u> 18 081	<u>25 101</u> 18 081	<u>28 124</u> 18 081	<u>28 295</u> 18 081
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>19 607</u> 17 258	<u>26 708</u> 18 128	<u>27 531</u> 18 266	<u>29 385</u> 18 266	<u>25 288</u> 18 266	<u>28 312</u> 18 266	<u>28 482</u> 18 266
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 618	<u>27 092</u> 18 505	<u>27 918</u> 18 646	<u>29 771</u> 18 646	<u>25 675</u> 18 646	<u>28 698</u> 18 646	<u>28 869</u> 18 646
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 161</u> 17 803	<u>27 290</u> 18 700	<u>28 117</u> 18 843	<u>29 971</u> 18 843	<u>25 874</u> 18 843	<u>28 898</u> 18 843	<u>29 068</u> 18 843
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>19 430</u> 17 084	<u>26 522</u> 17 945	<u>27 344</u> 18 081	<u>29 197</u> 18 081	<u>25 101</u> 18 081	<u>28 124</u> 18 081	<u>28 295</u> 18 081
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>19 607</u> 17 258	<u>26 708</u> 18 128	<u>27 531</u> 18 266	<u>29 385</u> 18 266	<u>25 288</u> 18 266	<u>28 312</u> 18 266	<u>28 482</u> 18 266
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 788</u> 17 436	<u>26 898</u> 18 315	<u>27 723</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>25 479</u> 18 454	<u>28 503</u> 18 454	<u>28 674</u> 18 454
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 161</u> 17 803	<u>27 290</u> 18 700	<u>28 117</u> 18 843	<u>29 971</u> 18 843	<u>25 874</u> 18 843	<u>28 898</u> 18 843	<u>29 068</u> 18 843

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 441</u> 19 088	<u>24 495</u> 17 197	<u>22 817</u> 19 088	<u>29 147</u> 19 088	<u>20 633</u> 17 197	<u>27 226</u> 17 197	<u>23 207</u> 19 088	<u>27 099</u> 19 088
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 659</u> 19 302	<u>24 691</u> 17 391	<u>23 035</u> 19 302	<u>29 365</u> 19 302	<u>20 829</u> 17 391	<u>27 423</u> 17 391	<u>23 425</u> 19 302	<u>27 316</u> 19 302
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 109</u> 19 746	<u>25 098</u> 17 790	<u>23 485</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>21 235</u> 17 790	<u>27 829</u> 17 790	<u>23 876</u> 19 746	<u>27 767</u> 19 746
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 905</u> 17 900	<u>23 855</u> 16 913	<u>21 357</u> 17 900	<u>27 453</u> 17 900	<u>20 110</u> 16 913	<u>26 449</u> 16 913	<u>21 752</u> 17 900	<u>25 507</u> 17 900
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 418</u> 18 081	<u>24 380</u> 17 084	<u>21 794</u> 18 081	<u>28 124</u> 18 081	<u>20 517</u> 17 084	<u>27 111</u> 17 084	<u>22 184</u> 18 081	<u>26 076</u> 18 081
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 606</u> 18 266	<u>24 557</u> 17 258	<u>21 982</u> 18 266	<u>28 312</u> 18 266	<u>20 694</u> 17 258	<u>27 288</u> 17 258	<u>22 372</u> 18 266	<u>26 263</u> 18 266
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 992</u> 18 646	<u>24 922</u> 17 618	<u>22 368</u> 18 646	<u>28 698</u> 18 646	<u>21 060</u> 17 618	<u>27 653</u> 17 618	<u>22 758</u> 18 646	<u>26 650</u> 18 646
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 192</u> 18 843	<u>25 111</u> 17 803	<u>22 568</u> 18 843	<u>28 898</u> 18 843	<u>21 248</u> 17 803	<u>27 842</u> 17 803	<u>22 958</u> 18 843	<u>26 849</u> 18 843
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 418</u> 18 081	<u>24 380</u> 17 084	<u>21 794</u> 18 081	<u>28 124</u> 18 081	<u>20 517</u> 17 084	<u>27 111</u> 17 084	<u>22 184</u> 18 081	<u>26 076</u> 18 081
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 606</u> 18 266	<u>24 557</u> 17 258	<u>21 982</u> 18 266	<u>28 312</u> 18 266	<u>20 694</u> 17 258	<u>27 288</u> 17 258	<u>22 372</u> 18 266	<u>26 263</u> 18 266
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 797</u> 18 454	<u>24 738</u> 17 436	<u>22 173</u> 18 454	<u>28 503</u> 18 454	<u>20 875</u> 17 436	<u>27 469</u> 17 436	<u>22 563</u> 18 454	<u>26 455</u> 18 454
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 192</u> 18 843	<u>25 111</u> 17 803	<u>22 568</u> 18 843	<u>28 898</u> 18 843	<u>21 248</u> 17 803	<u>27 842</u> 17 803	<u>22 958</u> 18 843	<u>26 849</u> 18 843

					-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 220</u> 19 088
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 438</u> 19 302
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 888</u> 19 746
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 721</u> 17 900
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 197</u> 18 081
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 385</u> 18 266
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 771</u> 18 646
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 971</u> 18 843
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 197</u> 18 081
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 385</u> 18 266
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 576</u> 18 454
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 971</u> 18 843

							-	-	-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 993	<u>27 492</u> 18 899	<u>28 321</u> 19 043	<u>30 174</u> 19 043	<u>26 078</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 272</u> 19 043
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>19 607</u> 17 258	<u>26 708</u> 18 128	<u>27 531</u> 18 266	<u>29 385</u> 18 266	<u>25 288</u> 18 266	<u>28 312</u> 18 266	<u>28 482</u> 18 266
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 788</u> 17 436	<u>26 898</u> 18 315	<u>27 723</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>25 479</u> 18 454	<u>28 503</u> 18 454	<u>28 674</u> 18 454
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 618	<u>27 092</u> 18 505	<u>27 918</u> 18 646	<u>29 771</u> 18 646	<u>25 675</u> 18 646	<u>28 698</u> 18 646	<u>28 869</u> 18 646
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 993	<u>27 492</u> 18 899	<u>28 321</u> 19 043	<u>30 174</u> 19 043	<u>26 078</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 272</u> 19 043
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>27 699</u> 19 102	<u>28 529</u> 19 248	<u>30 382</u> 19 248	<u>26 286</u> 19 248	<u>29 309</u> 19 248	<u>29 480</u> 19 248
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 993	<u>27 492</u> 18 899	<u>28 321</u> 19 043	<u>30 174</u> 19 043	<u>26 078</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 272</u> 19 043
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>27 699</u> 19 102	<u>28 529</u> 19 248	<u>30 382</u> 19 248	<u>26 286</u> 19 248	<u>29 309</u> 19 248	<u>29 480</u> 19 248
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 750</u> 18 384	<u>27 910</u> 19 310	<u>28 742</u> 19 457	<u>30 595</u> 19 457	<u>26 498</u> 19 457	<u>29 522</u> 19 457	<u>29 693</u> 19 457
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 956</u> 18 586	<u>28 125</u> 19 522	<u>28 959</u> 19 671	<u>30 812</u> 19 671	<u>26 716</u> 19 671	<u>29 739</u> 19 671	<u>29 910</u> 19 671
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>21 380</u> 19 003	<u>28 571</u> 19 961	<u>29 408</u> 20 113	<u>31 261</u> 20 113	<u>27 165</u> 20 113	<u>30 188</u> 20 113	<u>30 359</u> 20 113
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>20 530</u> 17 855	<u>26 200</u> 18 036	<u>27 399</u> 18 577	<u>29 408</u> 18 577	<u>25 268</u> 18 577	<u>28 140</u> 18 577	<u>28 774</u> 18 577

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 395</u> 19 043	<u>25 303</u> 17 993	<u>22 771</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>21 441</u> 17 993	<u>28 034</u> 17 993	<u>23 161</u> 19 043	<u>27 053</u> 19 043
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 606</u> 18 266	<u>24 557</u> 17 258	<u>21 982</u> 18 266	<u>28 312</u> 18 266	<u>20 694</u> 17 258	<u>27 288</u> 17 258	<u>22 372</u> 18 266	<u>26 263</u> 18 266
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 797</u> 18 454	<u>24 738</u> 17 436	<u>22 173</u> 18 454	<u>28 503</u> 18 454	<u>20 875</u> 17 436	<u>27 469</u> 17 436	<u>22 563</u> 18 454	<u>26 455</u> 18 454
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 992</u> 18 646	<u>24 922</u> 17 618	<u>22 368</u> 18 646	<u>28 698</u> 18 646	<u>21 060</u> 17 618	<u>27 653</u> 17 618	<u>22 758</u> 18 646	<u>26 650</u> 18 646
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 395</u> 19 043	<u>25 303</u> 17 993	<u>22 771</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>21 441</u> 17 993	<u>28 034</u> 17 993	<u>23 161</u> 19 043	<u>27 053</u> 19 043
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 603</u> 19 248	<u>25 500</u> 18 186	<u>22 979</u> 19 248	<u>29 309</u> 19 248	<u>21 637</u> 18 186	<u>28 231</u> 18 186	<u>23 369</u> 19 248	<u>27 261</u> 19 248
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 395</u> 19 043	<u>25 303</u> 17 993	<u>22 771</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>21 441</u> 17 993	<u>28 034</u> 17 993	<u>23 161</u> 19 043	<u>27 053</u> 19 043
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 603</u> 19 248	<u>25 500</u> 18 186	<u>22 979</u> 19 248	<u>29 309</u> 19 248	<u>21 637</u> 18 186	<u>28 231</u> 18 186	<u>23 369</u> 19 248	<u>27 261</u> 19 248
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 816</u> 19 457	<u>25 700</u> 18 384	<u>23 192</u> 19 457	<u>29 522</u> 19 457	<u>21 838</u> 18 384	<u>28 431</u> 18 384	<u>23 582</u> 19 457	<u>27 474</u> 19 457
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 033</u> 19 671	<u>25 906</u> 18 586	<u>23 409</u> 19 671	<u>29 739</u> 19 671	<u>22 043</u> 18 586	<u>28 637</u> 18 586	<u>23 799</u> 19 671	<u>27 691</u> 19 671
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 482</u> 20 113	<u>26 330</u> 19 003	<u>23 858</u> 20 113	<u>30 188</u> 20 113	<u>22 468</u> 19 003	<u>29 061</u> 19 003	<u>24 248</u> 20 113	<u>28 140</u> 20 113
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>23 592</u> 18 577	<u>24 812</u> 17 855	<u>22 044</u> 18 577	<u>28 140</u> 18 577	<u>21 067</u> 17 855	<u>27 407</u> 17 855	<u>22 439</u> 18 577	<u>26 194</u> 18 577

					-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 174</u> 19 043
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 385</u> 18 266
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 576</u> 18 454
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 771</u> 18 646
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 174</u> 19 043
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 382</u> 19 248
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 174</u> 19 043
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 382</u> 19 248
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 595</u> 19 457
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 812</u> 19 671
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 261</u> 20 113
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 408</u> 18 577

							-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>20 396</u> 18 035	<u>26 800</u> 18 218	<u>28 038</u> 18 764	<u>29 891</u> 18 764	<u>25 795</u> 18 764	<u>28 818</u> 18 764	<u>28 989</u> 18 764
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>26 989</u> 18 404	<u>28 233</u> 18 956	<u>30 086</u> 18 956	<u>25 989</u> 18 956	<u>29 013</u> 18 956	<u>29 183</u> 18 956
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 969</u> 18 599	<u>27 378</u> 18 787	<u>28 634</u> 19 351	<u>30 487</u> 19 351	<u>26 390</u> 19 351	<u>29 414</u> 19 351	<u>29 585</u> 19 351
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>21 168</u> 18 795	<u>27 579</u> 18 985	<u>28 841</u> 19 555	<u>30 694</u> 19 555	<u>26 597</u> 19 555	<u>29 621</u> 19 555	<u>29 792</u> 19 555
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>20 396</u> 18 035	<u>26 800</u> 18 218	<u>28 038</u> 18 764	<u>29 891</u> 18 764	<u>25 795</u> 18 764	<u>28 818</u> 18 764	<u>28 989</u> 18 764
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>26 989</u> 18 404	<u>28 233</u> 18 956	<u>30 086</u> 18 956	<u>25 989</u> 18 956	<u>29 013</u> 18 956	<u>29 183</u> 18 956
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>27 182</u> 18 594	<u>28 431</u> 19 151	<u>30 284</u> 19 151	<u>26 188</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 382</u> 19 151
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>21 168</u> 18 795	<u>27 579</u> 18 985	<u>28 841</u> 19 555	<u>30 694</u> 19 555	<u>26 597</u> 19 555	<u>29 621</u> 19 555	<u>29 792</u> 19 555
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>27 784</u> 19 187	<u>29 052</u> 19 763	<u>30 905</u> 19 763	<u>26 809</u> 19 763	<u>29 832</u> 19 763	<u>30 003</u> 19 763
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>26 989</u> 18 404	<u>28 233</u> 18 956	<u>30 086</u> 18 956	<u>25 989</u> 18 956	<u>29 013</u> 18 956	<u>29 183</u> 18 956
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>27 182</u> 18 594	<u>28 431</u> 19 151	<u>30 284</u> 19 151	<u>26 188</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 382</u> 19 151
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 969</u> 18 599	<u>27 378</u> 18 787	<u>28 634</u> 19 351	<u>30 487</u> 19 351	<u>26 390</u> 19 351	<u>29 414</u> 19 351	<u>29 585</u> 19 351
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>27 784</u> 19 187	<u>29 052</u> 19 763	<u>30 905</u> 19 763	<u>26 809</u> 19 763	<u>29 832</u> 19 763	<u>30 003</u> 19 763

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 112</u> 18 764	<u>25 346</u> 18 035	<u>22 488</u> 18 764	<u>28 818</u> 18 764	<u>21 484</u> 18 035	<u>28 077</u> 18 035	<u>22 878</u> 18 764	<u>26 770</u> 18 764
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 307</u> 18 956	<u>25 533</u> 18 219	<u>22 683</u> 18 956	<u>29 013</u> 18 956	<u>21 671</u> 18 219	<u>28 264</u> 18 219	<u>23 073</u> 18 956	<u>26 965</u> 18 956
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 708</u> 19 351	<u>25 919</u> 18 599	<u>23 084</u> 19 351	<u>29 414</u> 19 351	<u>22 057</u> 18 599	<u>28 650</u> 18 599	<u>23 474</u> 19 351	<u>27 366</u> 19 351
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>24 915</u> 19 555	<u>26 118</u> 18 795	<u>23 291</u> 19 555	<u>29 621</u> 19 555	<u>22 256</u> 18 795	<u>28 849</u> 18 795	<u>23 681</u> 19 555	<u>27 573</u> 19 555
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 112</u> 18 764	<u>25 346</u> 18 035	<u>22 488</u> 18 764	<u>28 818</u> 18 764	<u>21 484</u> 18 035	<u>28 077</u> 18 035	<u>22 878</u> 18 764	<u>26 770</u> 18 764
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 307</u> 18 956	<u>25 533</u> 18 219	<u>22 683</u> 18 956	<u>29 013</u> 18 956	<u>21 671</u> 18 219	<u>28 264</u> 18 219	<u>23 073</u> 18 956	<u>26 965</u> 18 956
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 505</u> 19 151	<u>25 724</u> 18 407	<u>22 881</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>21 862</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407	<u>23 271</u> 19 151	<u>27 163</u> 19 151
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>24 915</u> 19 555	<u>26 118</u> 18 795	<u>23 291</u> 19 555	<u>29 621</u> 19 555	<u>22 256</u> 18 795	<u>28 849</u> 18 795	<u>23 681</u> 19 555	<u>27 573</u> 19 555
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 126</u> 19 763	<u>26 321</u> 18 995	<u>23 502</u> 19 763	<u>29 832</u> 19 763	<u>22 459</u> 18 995	<u>29 052</u> 18 995	<u>23 892</u> 19 763	<u>27 784</u> 19 763
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 307</u> 18 956	<u>25 533</u> 18 219	<u>22 683</u> 18 956	<u>29 013</u> 18 956	<u>21 671</u> 18 219	<u>28 264</u> 18 219	<u>23 073</u> 18 956	<u>26 965</u> 18 956
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 505</u> 19 151	<u>25 724</u> 18 407	<u>22 881</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>21 862</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407	<u>23 271</u> 19 151	<u>27 163</u> 19 151
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 708</u> 19 351	<u>25 919</u> 18 599	<u>23 084</u> 19 351	<u>29 414</u> 19 351	<u>22 057</u> 18 599	<u>28 650</u> 18 599	<u>23 474</u> 19 351	<u>27 366</u> 19 351
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 126</u> 19 763	<u>26 321</u> 18 995	<u>23 502</u> 19 763	<u>29 832</u> 19 763	<u>22 459</u> 18 995	<u>29 052</u> 18 995	<u>23 892</u> 19 763	<u>27 784</u> 19 763

					-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 891</u> 18 764
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 086</u> 18 956
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 487</u> 19 351
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 694</u> 19 555
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 891</u> 18 764
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 086</u> 18 956
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 284</u> 19 151
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 694</u> 19 555
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 905</u> 19 763
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 086</u> 18 956
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 284</u> 19 151
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 487</u> 19 351
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 905</u> 19 763

							-	-	-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>21 579</u> 19 199	<u>27 994</u> 19 393	<u>29 268</u> 19 975	<u>31 121</u> 19 975	<u>27 025</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>30 219</u> 19 975
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>27 784</u> 19 187	<u>29 052</u> 19 763	<u>30 905</u> 19 763	<u>26 809</u> 19 763	<u>29 832</u> 19 763	<u>30 003</u> 19 763
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>21 579</u> 19 199	<u>27 994</u> 19 393	<u>29 268</u> 19 975	<u>31 121</u> 19 975	<u>27 025</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>30 219</u> 19 975
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 791</u> 19 408	<u>28 208</u> 19 604	<u>29 489</u> 20 192	<u>31 342</u> 20 192	<u>27 245</u> 20 192	<u>30 269</u> 20 192	<u>30 440</u> 20 192
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>22 007</u> 19 621	<u>28 427</u> 19 819	<u>29 714</u> 20 414	<u>31 567</u> 20 414	<u>27 471</u> 20 414	<u>30 494</u> 20 414	<u>30 665</u> 20 414
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>22 455</u> 20 062	<u>28 880</u> 20 265	<u>30 180</u> 20 873	<u>32 033</u> 20 873	<u>27 937</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>31 131</u> 20 873
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 762</u> 19 067	<u>26 658</u> 18 487	<u>27 765</u> 18 938	<u>29 774</u> 18 938	<u>25 634</u> 18 938	<u>28 506</u> 18 938	<u>29 140</u> 18 938
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 640</u> 19 260	<u>27 263</u> 18 673	<u>28 408</u> 19 129	<u>30 261</u> 19 129	<u>26 165</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 359</u> 19 129
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 044</u> 19 657	<u>27 654</u> 19 058	<u>28 809</u> 19 523	<u>30 662</u> 19 523	<u>26 566</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 760</u> 19 523
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 861	<u>27 856</u> 19 257	<u>29 016</u> 19 727	<u>30 869</u> 19 727	<u>26 772</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 966</u> 19 727
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 640</u> 19 260	<u>27 263</u> 18 673	<u>28 408</u> 19 129	<u>30 261</u> 19 129	<u>26 165</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 359</u> 19 129
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 840</u> 19 456	<u>27 456</u> 18 864	<u>28 606</u> 19 324	<u>30 460</u> 19 324	<u>26 363</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 557</u> 19 324

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 342</u> 19 975	<u>26 529</u> 19 199	<u>23 718</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>22 666</u> 19 199	<u>29 260</u> 19 199	<u>24 108</u> 19 975	<u>28 000</u> 19 975
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 126</u> 19 763	<u>26 321</u> 18 995	<u>23 502</u> 19 763	<u>29 832</u> 19 763	<u>22 459</u> 18 995	<u>29 052</u> 18 995	<u>23 892</u> 19 763	<u>27 784</u> 19 763
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 19 975	<u>26 529</u> 19 199	<u>23 718</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>22 666</u> 19 199	<u>29 260</u> 19 199	<u>24 108</u> 19 975	<u>28 000</u> 19 975
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 563</u> 20 192	<u>26 741</u> 19 408	<u>23 939</u> 20 192	<u>30 269</u> 20 192	<u>22 878</u> 19 408	<u>29 472</u> 19 408	<u>24 329</u> 20 192	<u>28 221</u> 20 192
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>25 788</u> 20 414	<u>26 957</u> 19 621	<u>24 164</u> 20 414	<u>30 494</u> 20 414	<u>23 095</u> 19 621	<u>29 688</u> 19 621	<u>24 554</u> 20 414	<u>28 446</u> 20 414
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 254</u> 20 873	<u>27 405</u> 20 062	<u>24 630</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>23 543</u> 20 062	<u>30 136</u> 20 062	<u>25 020</u> 20 873	<u>28 912</u> 20 873
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>23 959</u> 18 938	<u>26 044</u> 19 067	<u>22 410</u> 18 938	<u>28 506</u> 18 938	<u>22 298</u> 19 067	<u>28 638</u> 19 067	<u>22 805</u> 18 938	<u>26 561</u> 18 938
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 482</u> 19 129	<u>26 590</u> 19 260	<u>22 858</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>22 728</u> 19 260	<u>29 321</u> 19 260	<u>23 249</u> 19 129	<u>27 140</u> 19 129
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 883</u> 19 523	<u>26 994</u> 19 657	<u>23 259</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>23 131</u> 19 657	<u>29 725</u> 19 657	<u>23 649</u> 19 523	<u>27 541</u> 19 523
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 090</u> 19 727	<u>27 202</u> 19 861	<u>23 466</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 339</u> 19 861	<u>29 933</u> 19 861	<u>23 856</u> 19 727	<u>27 748</u> 19 727
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 482</u> 19 129	<u>26 590</u> 19 260	<u>22 858</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>22 728</u> 19 260	<u>29 321</u> 19 260	<u>23 249</u> 19 129	<u>27 140</u> 19 129
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 681</u> 19 324	<u>26 790</u> 19 456	<u>23 057</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>22 928</u> 19 456	<u>29 521</u> 19 456	<u>23 447</u> 19 324	<u>27 339</u> 19 324

					-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 121</u> 19 975
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 905</u> 19 763
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 121</u> 19 975
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 342</u> 20 192
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 567</u> 20 414
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 033</u> 20 873
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 774</u> 18 938
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 261</u> 19 129
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 662</u> 19 523
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 869</u> 19 727
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 261</u> 19 129
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 19 324

							-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 861	<u>27 856</u> 19 257	<u>29 016</u> 19 727	<u>30 869</u> 19 727	<u>26 772</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 966</u> 19 727
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>28 062</u> 19 460	<u>29 226</u> 19 934	<u>31 080</u> 19 934	<u>26 983</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 177</u> 19 934
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>28 062</u> 19 460	<u>29 226</u> 19 934	<u>31 080</u> 19 934	<u>26 983</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 177</u> 19 934
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 681</u> 20 284	<u>28 272</u> 19 667	<u>29 442</u> 20 146	<u>31 295</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 393</u> 20 146
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 129</u> 20 725	<u>28 706</u> 20 094	<u>29 887</u> 20 584	<u>31 740</u> 20 584	<u>27 644</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 838</u> 20 584
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>28 931</u> 20 315	<u>30 117</u> 20 810	<u>31 970</u> 20 810	<u>27 873</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>31 068</u> 20 810
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>21 762</u> 19 067	<u>26 658</u> 18 487	<u>27 765</u> 18 938	<u>29 774</u> 18 938	<u>25 634</u> 18 938	<u>28 506</u> 18 938	<u>29 140</u> 18 938
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>23 177</u> 20 460	<u>29 957</u> 21 733	<u>29 907</u> 21 045	<u>31 916</u> 21 045	<u>27 776</u> 21 045	<u>30 648</u> 21 045	<u>31 282</u> 21 045
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 070</u> 20 666	<u>30 594</u> 21 953	<u>30 571</u> 21 258	<u>32 425</u> 21 258	<u>28 328</u> 21 258	<u>31 352</u> 21 258	<u>31 522</u> 21 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 503</u> 21 093	<u>31 054</u> 22 405	<u>31 017</u> 21 696	<u>32 870</u> 21 696	<u>28 773</u> 21 696	<u>31 797</u> 21 696	<u>31 968</u> 21 696
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>23 726</u> 21 312	<u>31 291</u> 22 639	<u>31 246</u> 21 922	<u>33 100</u> 21 922	<u>29 003</u> 21 922	<u>32 027</u> 21 922	<u>32 197</u> 21 922

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 090</u> 19 727	<u>27 202</u> 19 861	<u>23 466</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 339</u> 19 861	<u>29 933</u> 19 861	<u>23 856</u> 19 727	<u>27 748</u> 19 727
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 301</u> 19 934	<u>27 414</u> 20 070	<u>23 677</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>23 552</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>24 067</u> 19 934	<u>27 959</u> 19 934
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 301</u> 19 934	<u>27 414</u> 20 070	<u>23 677</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>23 552</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>24 067</u> 19 934	<u>27 959</u> 19 934
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 516</u> 20 146	<u>27 631</u> 20 284	<u>23 892</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>23 769</u> 20 284	<u>30 362</u> 20 284	<u>24 282</u> 20 146	<u>28 174</u> 20 146
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 961</u> 20 584	<u>28 079</u> 20 725	<u>24 337</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>24 217</u> 20 725	<u>30 810</u> 20 725	<u>24 727</u> 20 584	<u>28 619</u> 20 584
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 191</u> 20 810	<u>28 311</u> 20 953	<u>24 567</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>24 448</u> 20 953	<u>31 042</u> 20 953	<u>24 957</u> 20 810	<u>28 849</u> 20 810
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3										
212-101-2401		3	1	2400	<u>23 959</u> 18 938	<u>26 044</u> 19 067	<u>22 410</u> 18 938	<u>28 506</u> 18 938	<u>22 298</u> 19 067	<u>28 638</u> 19 067	<u>22 805</u> 18 938	<u>26 561</u> 18 938
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 100</u> 21 045	<u>27 459</u> 20 460	<u>24 552</u> 21 045	<u>30 648</u> 21 045	<u>23 713</u> 20 460	<u>30 053</u> 20 460	<u>24 947</u> 21 045	<u>28 702</u> 21 045
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 646</u> 21 258	<u>28 020</u> 20 666	<u>25 022</u> 21 258	<u>31 352</u> 21 258	<u>24 157</u> 20 666	<u>30 751</u> 20 666	<u>25 412</u> 21 258	<u>29 303</u> 21 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 091</u> 21 696	<u>28 453</u> 21 093	<u>25 467</u> 21 696	<u>31 797</u> 21 696	<u>24 590</u> 21 093	<u>31 184</u> 21 093	<u>25 857</u> 21 696	<u>29 749</u> 21 696
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>27 321</u> 21 922	<u>28 676</u> 21 312	<u>25 697</u> 21 922	<u>32 027</u> 21 922	<u>24 813</u> 21 312	<u>31 407</u> 21 312	<u>26 087</u> 21 922	<u>29 978</u> 21 922

					-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 869</u> 19 727
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 080</u> 19 934
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 080</u> 19 934
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 295</u> 20 146
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 740</u> 20 584
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 970</u> 20 810
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 774</u> 18 938
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 916</u> 21 045
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 425</u> 21 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 870</u> 21 696
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 100</u> 21 922

							-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 070</u> 20 666	<u>30 594</u> 21 953	<u>30 571</u> 21 258	<u>32 425</u> 21 258	<u>28 328</u> 21 258	<u>31 352</u> 21 258	<u>31 522</u> 21 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 877	<u>30 822</u> 22 177	<u>30 792</u> 21 475	<u>32 645</u> 21 475	<u>28 549</u> 21 475	<u>31 572</u> 21 475	<u>31 743</u> 21 475
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>23 726</u> 21 312	<u>31 291</u> 22 639	<u>31 246</u> 21 922	<u>33 100</u> 21 922	<u>29 003</u> 21 922	<u>32 027</u> 21 922	<u>32 197</u> 21 922
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>23 954</u> 21 537	<u>31 533</u> 22 877	<u>31 481</u> 22 153	<u>33 334</u> 22 153	<u>29 238</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153	<u>32 432</u> 22 153
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>23 954</u> 21 537	<u>31 533</u> 22 877	<u>31 481</u> 22 153	<u>33 334</u> 22 153	<u>29 238</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153	<u>32 432</u> 22 153
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>31 781</u> 23 120	<u>31 720</u> 22 389	<u>33 573</u> 22 389	<u>29 477</u> 22 389	<u>32 501</u> 22 389	<u>32 671</u> 22 389
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>24 667</u> 22 239	<u>32 291</u> 23 623	<u>32 215</u> 22 875	<u>34 068</u> 22 875	<u>29 971</u> 22 875	<u>32 995</u> 22 875	<u>33 166</u> 22 875
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>24 916</u> 22 483	<u>32 555</u> 23 882	<u>32 470</u> 23 127	<u>34 323</u> 23 127	<u>30 227</u> 23 127	<u>33 250</u> 23 127	<u>33 421</u> 23 127
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 626</u> 21 886	<u>31 061</u> 22 820	<u>30 976</u> 22 098	<u>32 985</u> 22 098	<u>28 845</u> 22 098	<u>31 717</u> 22 098	<u>32 351</u> 22 098
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>31 710</u> 23 050	<u>31 651</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>29 408</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 602</u> 22 321
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 563	<u>32 192</u> 23 525	<u>32 119</u> 22 781	<u>33 972</u> 22 781	<u>29 876</u> 22 781	<u>32 899</u> 22 781	<u>33 070</u> 22 781
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 798	<u>32 441</u> 23 771	<u>32 360</u> 23 018	<u>34 213</u> 23 018	<u>30 117</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>33 311</u> 23 018

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 21 258	<u>28 020</u> 20 666	<u>25 022</u> 21 258	<u>31 352</u> 21 258	<u>24 157</u> 20 666	<u>30 751</u> 20 666	<u>25 412</u> 21 258	<u>29 303</u> 21 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 866</u> 21 475	<u>28 234</u> 20 877	<u>25 242</u> 21 475	<u>31 572</u> 21 475	<u>24 372</u> 20 877	<u>30 965</u> 20 877	<u>25 632</u> 21 475	<u>29 524</u> 21 475
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>27 321</u> 21 922	<u>28 676</u> 21 312	<u>25 697</u> 21 922	<u>32 027</u> 21 922	<u>24 813</u> 21 312	<u>31 407</u> 21 312	<u>26 087</u> 21 922	<u>29 978</u> 21 922
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>27 555</u> 22 153	<u>28 904</u> 21 537	<u>25 931</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153	<u>25 041</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537	<u>26 321</u> 22 153	<u>30 213</u> 22 153
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>27 555</u> 22 153	<u>28 904</u> 21 537	<u>25 931</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153	<u>25 041</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537	<u>26 321</u> 22 153	<u>30 213</u> 22 153
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 794</u> 22 389	<u>29 137</u> 21 766	<u>26 170</u> 22 389	<u>32 501</u> 22 389	<u>25 274</u> 21 766	<u>31 868</u> 21 766	<u>26 561</u> 22 389	<u>30 452</u> 22 389
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 289</u> 22 875	<u>29 617</u> 22 239	<u>26 665</u> 22 875	<u>32 995</u> 22 875	<u>25 755</u> 22 239	<u>32 348</u> 22 239	<u>27 055</u> 22 875	<u>30 947</u> 22 875
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>28 544</u> 23 127	<u>29 866</u> 22 483	<u>26 920</u> 23 127	<u>33 250</u> 23 127	<u>26 003</u> 22 483	<u>32 597</u> 22 483	<u>27 311</u> 23 127	<u>31 202</u> 23 127
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 170</u> 22 098	<u>28 908</u> 21 886	<u>25 621</u> 22 098	<u>31 717</u> 22 098	<u>25 163</u> 21 886	<u>31 502</u> 21 886	<u>26 016</u> 22 098	<u>29 771</u> 22 098
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 726</u> 22 321	<u>29 484</u> 22 107	<u>26 102</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>25 621</u> 22 107	<u>32 215</u> 22 107	<u>26 492</u> 22 321	<u>30 383</u> 22 321
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 193</u> 22 781	<u>29 947</u> 22 563	<u>26 569</u> 22 781	<u>32 899</u> 22 781	<u>26 084</u> 22 563	<u>32 678</u> 22 563	<u>26 959</u> 22 781	<u>30 851</u> 22 781
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 434</u> 23 018	<u>30 186</u> 22 798	<u>26 810</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>26 323</u> 22 798	<u>32 917</u> 22 798	<u>27 200</u> 23 018	<u>31 092</u> 23 018

					-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 425</u> 21 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 645</u> 21 475
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 100</u> 21 922
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 334</u> 22 153
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 334</u> 22 153
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 573</u> 22 389
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 068</u> 22 875
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 323</u> 23 127
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 985</u> 22 098
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 505</u> 22 321
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 972</u> 22 781
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 213</u> 23 018

							-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>31 710</u> 23 050	<u>31 651</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>29 408</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 602</u> 22 321
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 763</u> 22 333	<u>31 949</u> 23 285	<u>31 883</u> 22 549	<u>33 736</u> 22 549	<u>29 639</u> 22 549	<u>32 663</u> 22 549	<u>32 834</u> 22 549
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 798	<u>32 441</u> 23 771	<u>32 360</u> 23 018	<u>34 213</u> 23 018	<u>30 117</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>33 311</u> 23 018
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 480</u> 23 038	<u>32 696</u> 24 021	<u>32 606</u> 23 261	<u>34 459</u> 23 261	<u>30 363</u> 23 261	<u>33 387</u> 23 261	<u>33 557</u> 23 261
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 480</u> 23 038	<u>32 696</u> 24 021	<u>32 606</u> 23 261	<u>34 459</u> 23 261	<u>30 363</u> 23 261	<u>33 387</u> 23 261	<u>33 557</u> 23 261
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 729</u> 23 283	<u>32 955</u> 24 276	<u>32 858</u> 23 508	<u>34 711</u> 23 508	<u>30 614</u> 23 508	<u>33 638</u> 23 508	<u>33 809</u> 23 508
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 243</u> 23 790	<u>33 491</u> 24 804	<u>33 377</u> 24 019	<u>35 230</u> 24 019	<u>31 134</u> 24 019	<u>34 157</u> 24 019	<u>34 328</u> 24 019
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 508</u> 24 051	<u>33 768</u> 25 077	<u>33 645</u> 24 283	<u>35 498</u> 24 283	<u>31 402</u> 24 283	<u>34 425</u> 24 283	<u>34 596</u> 24 283
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>25 515</u> 22 761	<u>32 220</u> 23 961	<u>32 098</u> 23 203	<u>34 108</u> 23 203	<u>29 967</u> 23 203	<u>32 840</u> 23 203	<u>33 474</u> 23 203
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>25 431</u> 22 991	<u>32 881</u> 24 203	<u>32 785</u> 23 437	<u>34 638</u> 23 437	<u>30 542</u> 23 437	<u>33 566</u> 23 437	<u>33 736</u> 23 437
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>25 913</u> 23 465	<u>33 388</u> 24 702	<u>33 276</u> 23 920	<u>35 129</u> 23 920	<u>31 033</u> 23 920	<u>34 057</u> 23 920	<u>34 227</u> 23 920
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 161</u> 23 709	<u>33 649</u> 24 959	<u>33 529</u> 24 169	<u>35 383</u> 24 169	<u>31 286</u> 24 169	<u>34 310</u> 24 169	<u>34 480</u> 24 169

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 726</u> 22 321	<u>29 484</u> 22 107	<u>26 102</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>25 621</u> 22 107	<u>32 215</u> 22 107	<u>26 492</u> 22 321	<u>30 383</u> 22 321
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 957</u> 22 549	<u>29 713</u> 22 333	<u>26 333</u> 22 549	<u>32 663</u> 22 549	<u>25 851</u> 22 333	<u>32 444</u> 22 333	<u>26 723</u> 22 549	<u>30 615</u> 22 549
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 434</u> 23 018	<u>30 186</u> 22 798	<u>26 810</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>26 323</u> 22 798	<u>32 917</u> 22 798	<u>27 200</u> 23 018	<u>31 092</u> 23 018
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 680</u> 23 261	<u>30 430</u> 23 038	<u>27 056</u> 23 261	<u>33 387</u> 23 261	<u>26 567</u> 23 038	<u>33 161</u> 23 038	<u>27 447</u> 23 261	<u>31 338</u> 23 261
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 680</u> 23 261	<u>30 430</u> 23 038	<u>27 056</u> 23 261	<u>33 387</u> 23 261	<u>26 567</u> 23 038	<u>33 161</u> 23 038	<u>27 447</u> 23 261	<u>31 338</u> 23 261
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>28 932</u> 23 508	<u>30 679</u> 23 283	<u>27 308</u> 23 508	<u>33 638</u> 23 508	<u>26 816</u> 23 283	<u>33 410</u> 23 283	<u>27 698</u> 23 508	<u>31 590</u> 23 508
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 451</u> 24 019	<u>31 193</u> 23 790	<u>27 827</u> 24 019	<u>34 157</u> 24 019	<u>27 330</u> 23 790	<u>33 924</u> 23 790	<u>28 217</u> 24 019	<u>32 109</u> 24 019
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 719</u> 24 283	<u>31 458</u> 24 051	<u>28 095</u> 24 283	<u>34 425</u> 24 283	<u>27 596</u> 24 051	<u>34 189</u> 24 051	<u>28 485</u> 24 283	<u>32 377</u> 24 283
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 292</u> 23 203	<u>29 796</u> 22 761	<u>26 744</u> 23 203	<u>32 840</u> 23 203	<u>26 051</u> 22 761	<u>32 391</u> 22 761	<u>27 139</u> 23 203	<u>30 894</u> 23 203
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 859</u> 23 437	<u>30 381</u> 22 991	<u>27 235</u> 23 437	<u>33 566</u> 23 437	<u>26 519</u> 22 991	<u>33 112</u> 22 991	<u>27 626</u> 23 437	<u>31 517</u> 23 437
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 350</u> 23 920	<u>30 863</u> 23 465	<u>27 726</u> 23 920	<u>34 057</u> 23 920	<u>27 000</u> 23 465	<u>33 594</u> 23 465	<u>28 117</u> 23 920	<u>32 008</u> 23 920
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 604</u> 24 169	<u>31 111</u> 23 709	<u>27 980</u> 24 169	<u>34 310</u> 24 169	<u>27 249</u> 23 709	<u>33 842</u> 23 709	<u>28 370</u> 24 169	<u>32 261</u> 24 169

					-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 505</u> 22 321
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 736</u> 22 549
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 213</u> 23 018
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 459</u> 23 261
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 459</u> 23 261
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 711</u> 23 508
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 230</u> 24 019
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 498</u> 24 283
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 108</u> 23 203
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 638</u> 23 437
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 129</u> 23 920
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 383</u> 24 169

							-	-	-	-	-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>25 431</u> 22 991	<u>32 881</u> 24 203	<u>32 785</u> 23 437	<u>34 638</u> 23 437	<u>30 542</u> 23 437	<u>33 566</u> 23 437	<u>33 736</u> 23 437
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>25 670</u> 23 225	<u>33 131</u> 24 450	<u>33 028</u> 23 676	<u>34 881</u> 23 676	<u>30 785</u> 23 676	<u>33 809</u> 23 676	<u>33 979</u> 23 676
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 161</u> 23 709	<u>33 649</u> 24 959	<u>33 529</u> 24 169	<u>35 383</u> 24 169	<u>31 286</u> 24 169	<u>34 310</u> 24 169	<u>34 480</u> 24 169
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>26 415</u> 23 959	<u>33 916</u> 25 222	<u>33 788</u> 24 424	<u>35 641</u> 24 424	<u>31 545</u> 24 424	<u>34 568</u> 24 424	<u>34 739</u> 24 424
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 23 959	<u>33 916</u> 25 222	<u>33 788</u> 24 424	<u>35 641</u> 24 424	<u>31 545</u> 24 424	<u>34 568</u> 24 424	<u>34 739</u> 24 424
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>26 674</u> 24 214	<u>34 188</u> 25 490	<u>34 052</u> 24 684	<u>35 905</u> 24 684	<u>31 809</u> 24 684	<u>34 832</u> 24 684	<u>35 003</u> 24 684
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 208</u> 24 740	<u>34 751</u> 26 044	<u>34 597</u> 25 220	<u>36 450</u> 25 220	<u>32 354</u> 25 220	<u>35 377</u> 25 220	<u>35 548</u> 25 220
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>27 485</u> 25 012	<u>35 042</u> 26 330	<u>34 879</u> 25 497	<u>36 732</u> 25 497	<u>32 635</u> 25 497	<u>35 659</u> 25 497	<u>35 830</u> 25 497
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>26 441</u> 23 672	<u>34 654</u> 26 357	<u>34 456</u> 25 523	<u>36 465</u> 25 523	<u>32 325</u> 25 523	<u>35 197</u> 25 523	<u>35 831</u> 25 523
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>26 367</u> 23 911	<u>35 340</u> 26 623	<u>35 166</u> 25 781	<u>37 020</u> 25 781	<u>32 923</u> 25 781	<u>35 947</u> 25 781	<u>36 117</u> 25 781
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>26 867</u> 24 404	<u>35 897</u> 27 172	<u>35 707</u> 26 312	<u>37 560</u> 26 312	<u>33 463</u> 26 312	<u>36 487</u> 26 312	<u>36 657</u> 26 312
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>27 126</u> 24 659	<u>36 185</u> 27 455	<u>35 985</u> 26 586	<u>37 838</u> 26 586	<u>33 742</u> 26 586	<u>36 765</u> 26 586	<u>36 936</u> 26 586

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 859</u> 23 437	<u>30 381</u> 22 991	<u>27 235</u> 23 437	<u>33 566</u> 23 437	<u>26 519</u> 22 991	<u>33 112</u> 22 991	<u>27 626</u> 23 437	<u>31 517</u> 23 437
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 102</u> 23 676	<u>30 619</u> 23 225	<u>27 478</u> 23 676	<u>33 809</u> 23 676	<u>26 757</u> 23 225	<u>33 350</u> 23 225	<u>27 869</u> 23 676	<u>31 760</u> 23 676
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 604</u> 24 169	<u>31 111</u> 23 709	<u>27 980</u> 24 169	<u>34 310</u> 24 169	<u>27 249</u> 23 709	<u>33 842</u> 23 709	<u>28 370</u> 24 169	<u>32 261</u> 24 169
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 862</u> 24 424	<u>31 365</u> 23 959	<u>28 238</u> 24 424	<u>34 568</u> 24 424	<u>27 502</u> 23 959	<u>34 096</u> 23 959	<u>28 628</u> 24 424	<u>32 520</u> 24 424
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 862</u> 24 424	<u>31 365</u> 23 959	<u>28 238</u> 24 424	<u>34 568</u> 24 424	<u>27 502</u> 23 959	<u>34 096</u> 23 959	<u>28 628</u> 24 424	<u>32 520</u> 24 424
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 126</u> 24 684	<u>31 624</u> 24 214	<u>28 502</u> 24 684	<u>34 832</u> 24 684	<u>27 761</u> 24 214	<u>34 355</u> 24 214	<u>28 892</u> 24 684	<u>32 784</u> 24 684
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 671</u> 25 220	<u>32 158</u> 24 740	<u>29 047</u> 25 220	<u>35 377</u> 25 220	<u>28 296</u> 24 740	<u>34 889</u> 24 740	<u>29 437</u> 25 220	<u>33 329</u> 25 220
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 953</u> 25 497	<u>32 435</u> 25 012	<u>29 329</u> 25 497	<u>35 659</u> 25 497	<u>28 572</u> 25 012	<u>35 166</u> 25 012	<u>29 719</u> 25 497	<u>33 611</u> 25 497
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 650</u> 25 523	<u>30 722</u> 23 672	<u>29 101</u> 25 523	<u>35 197</u> 25 523	<u>26 977</u> 23 672	<u>33 317</u> 23 672	<u>29 496</u> 25 523	<u>33 251</u> 25 523
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 241</u> 25 781	<u>31 317</u> 23 911	<u>29 617</u> 25 781	<u>35 947</u> 25 781	<u>27 454</u> 23 911	<u>34 048</u> 23 911	<u>30 007</u> 25 781	<u>33 898</u> 25 781
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 781</u> 26 312	<u>31 817</u> 24 404	<u>30 157</u> 26 312	<u>36 487</u> 26 312	<u>27 955</u> 24 404	<u>34 548</u> 24 404	<u>30 547</u> 26 312	<u>34 439</u> 26 312
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>32 059</u> 26 586	<u>32 076</u> 24 659	<u>30 435</u> 26 586	<u>36 765</u> 26 586	<u>28 213</u> 24 659	<u>34 807</u> 24 659	<u>30 825</u> 26 586	<u>34 717</u> 26 586

					-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 638</u> 23 437
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 881</u> 23 676
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 383</u> 24 169
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 641</u> 24 424
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 641</u> 24 424
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 905</u> 24 684
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 450</u> 25 220
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 732</u> 25 497
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 465</u> 25 523
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 020</u> 25 781
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 560</u> 26 312
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 838</u> 26 586

							-	-	-	-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>26 367</u> 23 911	<u>35 340</u> 26 623	<u>35 166</u> 25 781	<u>37 020</u> 25 781	<u>32 923</u> 25 781	<u>35 947</u> 25 781	<u>36 117</u> 25 781
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>26 614</u> 24 155	<u>35 616</u> 26 895	<u>35 434</u> 26 044	<u>37 287</u> 26 044	<u>33 190</u> 26 044	<u>36 214</u> 26 044	<u>36 385</u> 26 044
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>27 126</u> 24 659	<u>36 185</u> 27 455	<u>35 985</u> 26 586	<u>37 838</u> 26 586	<u>33 742</u> 26 586	<u>36 765</u> 26 586	<u>36 936</u> 26 586
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>27 389</u> 24 918	<u>36 478</u> 27 744	<u>36 269</u> 26 866	<u>38 123</u> 26 866	<u>34 026</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866	<u>37 220</u> 26 866
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>27 389</u> 24 918	<u>36 478</u> 27 744	<u>36 269</u> 26 866	<u>38 123</u> 26 866	<u>34 026</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866	<u>37 220</u> 26 866
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>27 659</u> 25 183	<u>36 778</u> 28 039	<u>36 560</u> 27 152	<u>38 413</u> 27 152	<u>34 316</u> 27 152	<u>37 340</u> 27 152	<u>37 511</u> 27 152
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>28 215</u> 25 731	<u>37 398</u> 28 649	<u>37 159</u> 27 742	<u>39 013</u> 27 742	<u>34 916</u> 27 742	<u>37 940</u> 27 742	<u>38 110</u> 27 742
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>28 502</u> 26 013	<u>37 717</u> 28 963	<u>37 469</u> 28 047	<u>39 322</u> 28 047	<u>35 226</u> 28 047	<u>38 249</u> 28 047	<u>38 420</u> 28 047

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>15 059</u> 12 470	<u>21 556</u> 13 465	<u>22 998</u> 14 246	<u>25 007</u> 14 246	<u>20 867</u> 14 246	<u>23 740</u> 14 246	<u>24 373</u> 14 246
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>15 569</u> 12 971	<u>22 240</u> 14 138	<u>23 525</u> 14 764	<u>25 535</u> 14 764	<u>21 394</u> 14 764	<u>24 267</u> 14 764	<u>24 901</u> 14 764

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 241</u> 25 781	<u>31 317</u> 23 911	<u>29 617</u> 25 781	<u>35 947</u> 25 781	<u>27 454</u> 23 911	<u>34 048</u> 23 911	<u>30 007</u> 25 781	<u>33 898</u> 25 781
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 508</u> 26 044	<u>31 564</u> 24 155	<u>29 884</u> 26 044	<u>36 214</u> 26 044	<u>27 702</u> 24 155	<u>34 295</u> 24 155	<u>30 274</u> 26 044	<u>34 166</u> 26 044
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>32 059</u> 26 586	<u>32 076</u> 24 659	<u>30 435</u> 26 586	<u>36 765</u> 26 586	<u>28 213</u> 24 659	<u>34 807</u> 24 659	<u>30 825</u> 26 586	<u>34 717</u> 26 586
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 343</u> 26 866	<u>32 339</u> 24 918	<u>30 720</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866	<u>28 477</u> 24 918	<u>35 070</u> 24 918	<u>31 110</u> 26 866	<u>35 001</u> 26 866
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 343</u> 26 866	<u>32 339</u> 24 918	<u>30 720</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866	<u>28 477</u> 24 918	<u>35 070</u> 24 918	<u>31 110</u> 26 866	<u>35 001</u> 26 866
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 634</u> 27 152	<u>32 609</u> 25 183	<u>31 010</u> 27 152	<u>37 340</u> 27 152	<u>28 746</u> 25 183	<u>35 340</u> 25 183	<u>31 400</u> 27 152	<u>35 292</u> 27 152
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 234</u> 27 742	<u>33 165</u> 25 731	<u>31 610</u> 27 742	<u>37 940</u> 27 742	<u>29 303</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>32 000</u> 27 742	<u>35 891</u> 27 742
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 543</u> 28 047	<u>33 452</u> 26 013	<u>31 919</u> 28 047	<u>38 249</u> 28 047	<u>29 590</u> 26 013	<u>36 183</u> 26 013	<u>32 309</u> 28 047	<u>36 201</u> 28 047

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3										
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 192</u> 14 246	<u>19 341</u> 12 470	<u>17 644</u> 14 246	<u>23 740</u> 14 246	<u>15 595</u> 12 470	<u>21 935</u> 12 470	<u>18 039</u> 14 246	<u>21 794</u> 14 246
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 719</u> 14 764	<u>19 851</u> 12 971	<u>18 171</u> 14 764	<u>24 267</u> 14 764	<u>16 105</u> 12 971	<u>22 445</u> 12 971	<u>18 566</u> 14 764	<u>22 321</u> 14 764

					-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 020</u> 25 781
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 287</u> 26 044
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 838</u> 26 586
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 123</u> 26 866
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 123</u> 26 866
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 413</u> 27 152
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 013</u> 27 742
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 322</u> 28 047

					-
212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 007</u> 14 246
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 535</u> 14 764

							-	-	-	-	-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>15 899</u> 13 296	<u>22 958</u> 14 845	<u>23 931</u> 15 163	<u>25 940</u> 15 163	<u>21 799</u> 15 163	<u>24 672</u> 15 163	<u>25 306</u> 15 163
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>16 361</u> 13 752	<u>24 254</u> 16 120	<u>24 810</u> 16 029	<u>26 819</u> 16 029	<u>22 679</u> 16 029	<u>25 551</u> 16 029	<u>26 185</u> 16 029
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>16 361</u> 13 752	<u>24 254</u> 16 120	<u>25 041</u> 16 256	<u>27 050</u> 16 256	<u>22 910</u> 16 256	<u>25 782</u> 16 256	<u>26 416</u> 16 256
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 888</u> 15 254	<u>25 642</u> 17 486	<u>26 151</u> 17 349	<u>28 161</u> 17 349	<u>24 020</u> 17 349	<u>26 893</u> 17 349	<u>27 527</u> 17 349
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>19 369</u> 16 712	<u>26 104</u> 17 941	<u>26 892</u> 18 078	<u>28 901</u> 18 078	<u>24 760</u> 18 078	<u>27 633</u> 18 078	<u>28 267</u> 18 078
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>20 340</u> 17 668	<u>26 382</u> 18 214	<u>27 586</u> 18 761	<u>29 595</u> 18 761	<u>25 454</u> 18 761	<u>28 327</u> 18 761	<u>28 961</u> 18 761
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>21 589</u> 18 897	<u>26 844</u> 18 670	<u>27 956</u> 19 125	<u>29 965</u> 19 125	<u>25 824</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>29 331</u> 19 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>21 589</u> 18 897	<u>26 844</u> 18 670	<u>27 956</u> 19 125	<u>29 965</u> 19 125	<u>25 824</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>29 331</u> 19 125
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 024</u> 20 309	<u>30 175</u> 21 948	<u>30 119</u> 21 254	<u>32 128</u> 21 254	<u>27 987</u> 21 254	<u>30 860</u> 21 254	<u>31 494</u> 21 254
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 310</u> 12 717	<u>21 693</u> 13 599	<u>23 143</u> 14 388	<u>25 152</u> 14 388	<u>21 012</u> 14 388	<u>23 884</u> 14 388	<u>24 518</u> 14 388
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 956</u> 13 353	<u>22 384</u> 14 279	<u>23 675</u> 14 912	<u>25 685</u> 14 912	<u>21 544</u> 14 912	<u>24 417</u> 14 912	<u>25 051</u> 14 912
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 431</u> 13 820	<u>23 109</u> 14 993	<u>24 085</u> 15 315	<u>26 094</u> 15 315	<u>21 954</u> 15 315	<u>24 826</u> 15 315	<u>25 460</u> 15 315

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 124</u> 15 163	<u>20 181</u> 13 296	<u>18 576</u> 15 163	<u>24 672</u> 15 163	<u>16 435</u> 13 296	<u>22 775</u> 13 296	<u>18 971</u> 15 163	<u>22 726</u> 15 163
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 003</u> 16 029	<u>20 643</u> 13 752	<u>19 455</u> 16 029	<u>25 551</u> 16 029	<u>16 898</u> 13 752	<u>23 238</u> 13 752	<u>19 850</u> 16 029	<u>23 605</u> 16 029
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 235</u> 16 256	<u>20 643</u> 13 752	<u>19 686</u> 16 256	<u>25 782</u> 16 256	<u>16 898</u> 13 752	<u>23 238</u> 13 752	<u>20 081</u> 16 256	<u>23 836</u> 16 256
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 345</u> 17 349	<u>22 170</u> 15 254	<u>20 797</u> 17 349	<u>26 893</u> 17 349	<u>18 425</u> 15 254	<u>24 764</u> 15 254	<u>21 192</u> 17 349	<u>24 947</u> 17 349
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 085</u> 18 078	<u>23 650</u> 16 712	<u>21 537</u> 18 078	<u>27 633</u> 18 078	<u>19 905</u> 16 712	<u>26 245</u> 16 712	<u>21 932</u> 18 078	<u>25 687</u> 18 078
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>23 779</u> 18 761	<u>24 622</u> 17 668	<u>22 231</u> 18 761	<u>28 327</u> 18 761	<u>20 877</u> 17 668	<u>27 216</u> 17 668	<u>22 626</u> 18 761	<u>26 381</u> 18 761
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>24 149</u> 19 125	<u>25 871</u> 18 897	<u>22 601</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>22 126</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>22 996</u> 19 125	<u>26 751</u> 19 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 149</u> 19 125	<u>25 871</u> 18 897	<u>22 601</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>22 126</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>22 996</u> 19 125	<u>26 751</u> 19 125
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>26 312</u> 21 254	<u>27 305</u> 20 309	<u>24 764</u> 21 254	<u>30 860</u> 21 254	<u>23 560</u> 20 309	<u>29 900</u> 20 309	<u>25 159</u> 21 254	<u>28 914</u> 21 254
212-102-0200	7473-2010	3										
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 337</u> 14 388	<u>19 592</u> 12 717	<u>17 788</u> 14 388	<u>23 884</u> 14 388	<u>15 846</u> 12 717	<u>22 186</u> 12 717	<u>18 183</u> 14 388	<u>21 938</u> 14 388
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 869</u> 14 912	<u>20 238</u> 13 353	<u>18 321</u> 14 912	<u>24 417</u> 14 912	<u>16 492</u> 13 353	<u>22 832</u> 13 353	<u>18 716</u> 14 912	<u>22 471</u> 14 912
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 278</u> 15 315	<u>20 713</u> 13 820	<u>18 730</u> 15 315	<u>24 826</u> 15 315	<u>16 967</u> 13 820	<u>23 307</u> 13 820	<u>19 125</u> 15 315	<u>22 880</u> 15 315

					-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 940</u> 15 163
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 819</u> 16 029
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 050</u> 16 256
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 161</u> 17 349
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 901</u> 18 078
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 595</u> 18 761
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 965</u> 19 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 965</u> 19 125
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 128</u> 21 254
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 152</u> 14 388
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 685</u> 14 912
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 094</u> 15 315

							-	-	-	-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>16 896</u> 14 278	<u>24 417</u> 16 281	<u>24 973</u> 16 189	<u>26 982</u> 16 189	<u>22 841</u> 16 189	<u>25 714</u> 16 189	<u>26 348</u> 16 189
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>16 896</u> 14 278	<u>24 417</u> 16 281	<u>25 206</u> 16 419	<u>27 215</u> 16 419	<u>23 075</u> 16 419	<u>25 947</u> 16 419	<u>26 581</u> 16 419
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>18 429</u> 15 787	<u>25 819</u> 17 661	<u>26 328</u> 17 523	<u>28 337</u> 17 523	<u>24 196</u> 17 523	<u>27 069</u> 17 523	<u>27 703</u> 17 523
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>19 917</u> 17 251	<u>26 286</u> 18 120	<u>27 075</u> 18 258	<u>29 084</u> 18 258	<u>24 944</u> 18 258	<u>27 817</u> 18 258	<u>28 451</u> 18 258
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>20 893</u> 18 212	<u>26 567</u> 18 396	<u>27 776</u> 18 948	<u>29 785</u> 18 948	<u>25 645</u> 18 948	<u>28 517</u> 18 948	<u>29 151</u> 18 948
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 149</u> 19 448	<u>27 034</u> 18 856	<u>28 150</u> 19 316	<u>30 159</u> 19 316	<u>26 019</u> 19 316	<u>28 891</u> 19 316	<u>29 525</u> 19 316
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>22 149</u> 19 448	<u>27 034</u> 18 856	<u>28 150</u> 19 316	<u>30 159</u> 19 316	<u>26 019</u> 19 316	<u>28 891</u> 19 316	<u>29 525</u> 19 316
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 593</u> 20 869	<u>30 398</u> 22 168	<u>30 334</u> 21 466	<u>32 344</u> 21 466	<u>28 203</u> 21 466	<u>31 076</u> 21 466	<u>31 710</u> 21 466

212-103.

							-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 166</u> 16 189	<u>21 178</u> 14 278	<u>19 618</u> 16 189	<u>25 714</u> 16 189	<u>17 432</u> 14 278	<u>23 772</u> 14 278	<u>20 013</u> 16 189	<u>23 768</u> 16 189
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 400</u> 16 419	<u>21 178</u> 14 278	<u>19 851</u> 16 419	<u>25 947</u> 16 419	<u>17 432</u> 14 278	<u>23 772</u> 14 278	<u>20 246</u> 16 419	<u>24 002</u> 16 419
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 521</u> 17 523	<u>22 711</u> 15 787	<u>20 973</u> 17 523	<u>27 069</u> 17 523	<u>18 966</u> 15 787	<u>25 306</u> 15 787	<u>21 368</u> 17 523	<u>25 123</u> 17 523
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 269</u> 18 258	<u>24 199</u> 17 251	<u>21 721</u> 18 258	<u>27 817</u> 18 258	<u>20 453</u> 17 251	<u>26 793</u> 17 251	<u>22 116</u> 18 258	<u>25 871</u> 18 258
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>23 970</u> 18 948	<u>25 175</u> 18 212	<u>22 421</u> 18 948	<u>28 517</u> 18 948	<u>21 429</u> 18 212	<u>27 769</u> 18 212	<u>22 816</u> 18 948	<u>26 572</u> 18 948
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>24 344</u> 19 316	<u>26 431</u> 19 448	<u>22 795</u> 19 316	<u>28 891</u> 19 316	<u>22 686</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>23 190</u> 19 316	<u>26 945</u> 19 316
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 344</u> 19 316	<u>26 431</u> 19 448	<u>22 795</u> 19 316	<u>28 891</u> 19 316	<u>22 686</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>23 190</u> 19 316	<u>26 945</u> 19 316
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 528</u> 21 466	<u>27 874</u> 20 869	<u>24 980</u> 21 466	<u>31 076</u> 21 466	<u>24 129</u> 20 869	<u>30 469</u> 20 869	<u>25 375</u> 21 466	<u>29 130</u> 21 466

					-	-	-	-		-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

8.04-08-2023

134

				,	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 982</u> 16 189
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 215</u> 16 419
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 337</u> 17 523
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 084</u> 18 258
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 785</u> 18 948
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 159</u> 19 316
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 159</u> 19 316
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 344</u> 21 466

				,	-
212-103-0100					
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786

212-201.

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766

					,		,
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>		
					29 155		
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>		
					30 612		
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>		
					32 143		

212-3.
212-301.

					,		,
212-301-0100		3	1	2100			
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>		
					48 184		

212-4.
212-401.

					,		,		-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3											
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 643</u>	<u>23 652</u>	<u>21 590</u>	<u>23 432</u>	<u>19 636</u>	<u>22 270</u>	<u>22 270</u>		
					13 241	14 117	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559		

				,	-	-	-	-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 101</u> 13 559	<u>19 568</u> 13 241	<u>16 682</u> 13 559	<u>22 270</u> 13 559	<u>16 135</u> 13 241	<u>21 947</u> 13 241	<u>17 044</u> 13 559	<u>20 486</u> 13 559

				,	-
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 432</u> 13 559

							-	-	-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 503</u> 14 087	<u>24 369</u> 14 822	<u>22 527</u> 14 481	<u>24 369</u> 14 481	<u>20 573</u> 14 481	<u>23 206</u> 14 481	<u>23 206</u> 14 481
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 644</u> 15 210	<u>25 122</u> 15 564	<u>23 998</u> 15 929	<u>25 840</u> 15 929	<u>22 044</u> 15 929	<u>24 678</u> 15 929	<u>24 678</u> 15 929
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 610</u> 16 161	<u>26 545</u> 16 964	<u>25 050</u> 16 964	<u>26 892</u> 16 964	<u>23 096</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 512</u> 17 049	<u>26 999</u> 17 411	<u>25 912</u> 17 813	<u>27 754</u> 17 813	<u>23 958</u> 17 813	<u>26 591</u> 17 813	<u>26 591</u> 17 813
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>20 898</u> 18 413	<u>27 452</u> 17 857	<u>27 722</u> 19 594	<u>29 563</u> 19 594	<u>25 768</u> 19 594	<u>28 401</u> 19 594	<u>28 401</u> 19 594
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 536</u> 20 025	<u>28 360</u> 18 750	<u>29 991</u> 21 827	<u>31 833</u> 21 827	<u>28 037</u> 21 827	<u>30 670</u> 21 827	<u>30 670</u> 21 827
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 650</u> 21 122	<u>29 312</u> 19 688	<u>31 100</u> 22 919	<u>32 942</u> 22 919	<u>29 146</u> 22 919	<u>31 779</u> 22 919	<u>31 779</u> 22 919
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 826</u> 22 279	<u>30 312</u> 20 672	<u>32 264</u> 24 065	<u>34 106</u> 24 065	<u>30 310</u> 24 065	<u>32 944</u> 24 065	<u>32 944</u> 24 065
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>26 653</u> 24 077	<u>31 362</u> 21 705	<u>34 709</u> 26 471	<u>36 551</u> 26 471	<u>32 755</u> 26 471	<u>35 389</u> 26 471	<u>35 389</u> 26 471
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>14 152</u> 11 663		<u>15 474</u> 11 607		<u>29 270</u> 12 064		
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>14 744</u> 12 246		<u>17 380</u> 13 475		<u>31 250</u> 14 005		
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>16 092</u> 13 573		<u>17 788</u> 13 875		<u>31 674</u> 14 421		

					-	-	-	-		-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 038</u> 14 481	<u>20 428</u> 14 087	<u>17 618</u> 14 481	<u>23 206</u> 14 481	<u>16 995</u> 14 087	<u>22 806</u> 14 087	<u>17 980</u> 14 481	<u>21 423</u> 14 481
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 509</u> 15 929	<u>21 569</u> 15 210	<u>19 090</u> 15 929	<u>24 678</u> 15 929	<u>18 136</u> 15 210	<u>23 947</u> 15 210	<u>19 452</u> 15 929	<u>22 894</u> 15 929
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 561</u> 16 964	<u>22 535</u> 16 161	<u>20 141</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>19 102</u> 16 161	<u>24 913</u> 16 161	<u>20 504</u> 16 964	<u>23 946</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 423</u> 17 813	<u>23 437</u> 17 049	<u>21 003</u> 17 813	<u>26 591</u> 17 813	<u>20 004</u> 17 049	<u>25 816</u> 17 049	<u>21 365</u> 17 813	<u>24 808</u> 17 813
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 232</u> 19 594	<u>24 823</u> 18 413	<u>22 813</u> 19 594	<u>28 401</u> 19 594	<u>21 390</u> 18 413	<u>27 202</u> 18 413	<u>23 175</u> 19 594	<u>26 617</u> 19 594
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 502</u> 21 827	<u>26 461</u> 20 025	<u>25 082</u> 21 827	<u>30 670</u> 21 827	<u>23 028</u> 20 025	<u>28 839</u> 20 025	<u>25 445</u> 21 827	<u>28 887</u> 21 827
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 611</u> 22 919	<u>27 575</u> 21 122	<u>26 191</u> 22 919	<u>31 779</u> 22 919	<u>24 142</u> 21 122	<u>29 954</u> 21 122	<u>26 553</u> 22 919	<u>29 996</u> 22 919
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 775</u> 24 065	<u>28 751</u> 22 279	<u>27 356</u> 24 065	<u>32 944</u> 24 065	<u>25 318</u> 22 279	<u>31 130</u> 22 279	<u>27 718</u> 24 065	<u>31 160</u> 24 065
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 220</u> 26 471	<u>30 578</u> 24 077	<u>29 801</u> 26 471	<u>35 389</u> 26 471	<u>27 145</u> 24 077	<u>32 956</u> 24 077	<u>30 163</u> 26 471	<u>33 605</u> 26 471
212-401-0200	- 28013-98	3										
212-401-0201	10	3	1	2200								
212-401-0202	25	3	1	2200								
212-401-0203	50	3	1	2200								

					-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 369</u> 14 481
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 840</u> 15 929
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 892</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 754</u> 17 813
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 563</u> 19 594
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 833</u> 21 827
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 942</u> 22 919
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 106</u> 24 065
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 551</u> 26 471
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	
212-401-0202	25	3	1	2200	
212-401-0203	50	3	1	2200	

8.04-08-2023

					-	-	-	-		-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200								
212-401-0205	100	3	1	2200								
212-401-0206	150	3	1	2200								
212-401-0207	200	3	1	2200								
212-401-0300	28013-98	3										
212-401-0303	50	3	1	2200								

					-	-	-	-		-	-	-
212-402-0100	28013-98	3										
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099

				,	-
212-401-0204	75	3	1	2200	
212-401-0205	100	3	1	2200	
212-401-0206	150	3	1	2200	
212-401-0207	200	3	1	2200	
212-401-0300	28013-98 -	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	

				,	-
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099

							-	-	-	-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 247	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 446</u> 20 605	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 225</u> 22 870	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>37 748</u> 34 888	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>34 708</u> 32 205	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 008</u> 18 019	<u>20 342</u> 18 321	<u>20 484</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321	<u>20 017</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 879</u> 17 891	<u>20 342</u> 18 321	<u>20 484</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321	<u>20 017</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 754</u> 17 769	<u>20 342</u> 18 321	<u>20 484</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321	<u>20 017</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 754</u> 17 769	<u>20 342</u> 18 321	<u>20 484</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321	<u>20 017</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 832</u> 19 814	<u>23 265</u> 21 199	<u>23 408</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199	<u>22 940</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 832</u> 19 814	<u>23 265</u> 21 199	<u>23 408</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199	<u>22 940</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 580</u> 19 566	<u>23 265</u> 21 199	<u>23 408</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199	<u>22 940</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 580</u> 19 566	<u>23 265</u> 21 199	<u>23 408</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199	<u>22 940</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 644</u> 18 645	<u>20 456</u> 18 434	<u>20 598</u> 18 434	<u>20 923</u> 18 434	<u>20 131</u> 18 434	<u>20 761</u> 18 434	<u>20 923</u> 18 434

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 666</u> 18 321	<u>19 617</u> 17 868	<u>19 328</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>18 812</u> 17 868	<u>20 186</u> 17 868	<u>19 409</u> 18 321	<u>20 220</u> 18 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 666</u> 18 321	<u>19 422</u> 17 676	<u>19 328</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>18 618</u> 17 676	<u>19 991</u> 17 676	<u>19 409</u> 18 321	<u>20 220</u> 18 321
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 666</u> 18 321	<u>19 235</u> 17 492	<u>19 328</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>18 431</u> 17 492	<u>19 804</u> 17 492	<u>19 409</u> 18 321	<u>20 220</u> 18 321
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 666</u> 18 321	<u>19 235</u> 17 492	<u>19 328</u> 18 321	<u>20 647</u> 18 321	<u>18 431</u> 17 492	<u>19 804</u> 17 492	<u>19 409</u> 18 321	<u>20 220</u> 18 321
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 590</u> 21 199	<u>20 891</u> 19 122	<u>22 252</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>20 086</u> 19 122	<u>21 460</u> 19 122	<u>22 333</u> 21 199	<u>23 144</u> 21 199
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 590</u> 21 199	<u>20 891</u> 19 122	<u>22 252</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>20 086</u> 19 122	<u>21 460</u> 19 122	<u>22 333</u> 21 199	<u>23 144</u> 21 199
212-501-0203	, I		1	1000	<u>22 590</u> 21 199	<u>20 513</u> 18 750	<u>22 252</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>22 333</u> 21 199	<u>23 144</u> 21 199
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 590</u> 21 199	<u>20 513</u> 18 750	<u>22 252</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>22 333</u> 21 199	<u>23 144</u> 21 199
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 780</u> 18 434	<u>20 513</u> 18 750	<u>19 442</u> 18 434	<u>20 761</u> 18 434	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>19 523</u> 18 434	<u>20 334</u> 18 434

					-
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 809</u> 18 321
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 733</u> 21 199
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 923</u> 18 434

							-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 590</u> 18 592	<u>20 295</u> 18 275	<u>20 437</u> 18 275	<u>20 762</u> 18 275	<u>19 969</u> 18 275	<u>20 599</u> 18 275	<u>20 762</u> 18 275
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 449</u> 20 421	<u>20 777</u> 18 750	<u>20 919</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750	<u>20 452</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 109</u> 20 086	<u>20 777</u> 18 750	<u>20 919</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750	<u>20 452</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 245</u> 18 750
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 297</u> 18 304	<u>18 056</u> 16 071	<u>18 198</u> 16 071	<u>18 523</u> 16 071	<u>17 731</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 523</u> 16 071
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 030</u> 16 071	<u>17 149</u> 15 179	<u>17 291</u> 15 179	<u>17 616</u> 15 179	<u>16 824</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>17 616</u> 15 179
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 030</u> 16 071	<u>17 149</u> 15 179	<u>17 291</u> 15 179	<u>17 616</u> 15 179	<u>16 824</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>17 616</u> 15 179
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 256</u> 16 295	<u>17 149</u> 15 179	<u>16 384</u> 14 286	<u>17 616</u> 15 179	<u>16 824</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>17 616</u> 15 179
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>17 108</u> 16 149	<u>16 852</u> 14 887	<u>16 994</u> 14 887	<u>17 319</u> 14 887	<u>16 527</u> 14 887	<u>17 157</u> 14 887	<u>17 319</u> 14 887

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 619</u> 18 275	<u>20 513</u> 18 750	<u>19 281</u> 18 275	<u>20 599</u> 18 275	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>19 362</u> 18 275	<u>20 173</u> 18 275
212-501-0300	1225-2019											
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 102</u> 18 750	<u>19 606</u> 17 857	<u>19 763</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>20 122</u> 19 158	<u>21 950</u> 19 604	<u>19 845</u> 18 750	<u>20 655</u> 18 750
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 102</u> 18 750	<u>19 606</u> 17 857	<u>19 763</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>20 122</u> 19 158	<u>21 532</u> 19 193	<u>19 845</u> 18 750	<u>20 655</u> 18 750
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 380</u> 16 071	<u>17 792</u> 16 071	<u>17 042</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 851</u> 17 906	<u>20 224</u> 17 906	<u>17 123</u> 16 071	<u>17 934</u> 16 071
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 473</u> 15 179	<u>17 792</u> 16 071	<u>16 135</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>17 894</u> 16 964	<u>19 268</u> 16 964	<u>16 216</u> 15 179	<u>17 027</u> 15 179
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 473</u> 15 179	<u>17 792</u> 16 071	<u>16 135</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>17 894</u> 16 964	<u>19 268</u> 16 964	<u>16 216</u> 15 179	<u>17 027</u> 15 179
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 473</u> 15 179	<u>17 792</u> 16 071	<u>16 135</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>18 348</u> 17 411	<u>19 721</u> 17 411	<u>16 216</u> 15 179	<u>17 027</u> 15 179
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>16 176</u> 14 887	<u>17 792</u> 16 071	<u>15 838</u> 14 887	<u>17 157</u> 14 887	<u>18 348</u> 17 411	<u>19 721</u> 17 411	<u>15 919</u> 14 887	<u>16 730</u> 14 887

					-
212-501-0207	, II		1	1000	$\frac{20\,762}{18\,275}$
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	$\frac{21\,245}{18\,750}$
212-501-0302	, II		1	1000	$\frac{21\,245}{18\,750}$
212-501-0304	, II		1	1000	$\frac{18\,523}{16\,071}$
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	$\frac{17\,616}{15\,179}$
212-501-0402	II		1	1000	$\frac{17\,616}{15\,179}$
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	$\frac{17\,616}{15\,179}$
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	$\frac{17\,319}{14\,887}$

212-502.

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0102	II		1	1000	<u>20 580</u> 19 566	<u>23 265</u> 21 199	<u>23 408</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199	<u>22 940</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>23 733</u> 21 199

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 187</u> 26 069	<u>28 581</u> 26 431	<u>28 723</u> 26 431	<u>29 048</u> 26 431	<u>28 256</u> 26 431	<u>28 886</u> 26 431	<u>29 048</u> 26 431
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 168</u> 25 066	<u>27 548</u> 25 414	<u>27 690</u> 25 414	<u>28 015</u> 25 414	<u>27 223</u> 25 414	<u>27 853</u> 25 414	<u>28 015</u> 25 414
212-503-0103	-20		1	1000	<u>25 189</u> 24 102	<u>26 555</u> 24 437	<u>26 697</u> 24 437	<u>27 022</u> 24 437	<u>26 230</u> 24 437	<u>26 860</u> 24 437	<u>27 022</u> 24 437

212-6.**212-601.**

-

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-	-
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 590</u> 21 199	<u>20 513</u> 18 750	<u>22 252</u> 21 199	<u>23 570</u> 21 199	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>22 333</u> 21 199	<u>23 144</u> 21 199

					-	-	-	-		-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 905</u> 26 431	<u>27 582</u> 25 707	<u>27 567</u> 26 431	<u>28 886</u> 26 431	<u>26 777</u> 25 707	<u>28 151</u> 25 707	<u>27 648</u> 26 431	<u>28 459</u> 26 431
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 872</u> 25 414	<u>26 577</u> 24 719	<u>26 534</u> 25 414	<u>27 853</u> 25 414	<u>25 772</u> 24 719	<u>27 146</u> 24 719	<u>26 615</u> 25 414	<u>27 426</u> 25 414
212-503-0103	-20		1	1000	<u>25 879</u> 24 437	<u>25 611</u> 23 768	<u>25 541</u> 24 437	<u>26 860</u> 24 437	<u>24 807</u> 23 768	<u>26 180</u> 23 768	<u>25 622</u> 24 437	<u>26 433</u> 24 437

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
212-502-0100	1225-2019				
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 733</u> 21 199

				,	-
212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 048</u> 26 431
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 015</u> 25 414
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 022</u> 24 437

				,	-
--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.****213-101.**

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>43 129</u> 37 500	<u>55 902</u> 44 643	<u>56 714</u> 44 643	<u>68 761</u> 44 643	<u>54 046</u> 44 643	<u>60 117</u> 44 643	<u>69 534</u> 44 643
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>43 129</u> 37 500	<u>55 902</u> 44 643	<u>56 714</u> 44 643	<u>68 761</u> 44 643	<u>54 046</u> 44 643	<u>60 117</u> 44 643	<u>69 534</u> 44 643
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>50 495</u> 44 643	<u>55 902</u> 44 643	<u>56 714</u> 44 643	<u>68 761</u> 44 643	<u>54 046</u> 44 643	<u>60 117</u> 44 643	<u>69 534</u> 44 643
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									

					-	-	-	-		-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550								

[illegible]

				,	-
212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

				,	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>69 148</u> 44 643
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>69 148</u> 44 643
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>69 148</u> 44 643
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .			

					-	-	-	-		-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>69 421</u> 59 821	<u>71 718</u> 59 821	<u>67 486</u> 59 821	<u>75 932</u> 59 821	<u>67 040</u> 59 821	<u>74 967</u> 59 821	<u>67 532</u> 59 821	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>69 421</u> 59 821	<u>71 718</u> 59 821	<u>67 486</u> 59 821	<u>75 932</u> 59 821	<u>67 040</u> 59 821	<u>74 967</u> 59 821	<u>67 532</u> 59 821	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>69 421</u> 59 821	<u>71 718</u> 59 821	<u>67 486</u> 59 821	<u>75 932</u> 59 821	<u>67 040</u> 59 821	<u>74 967</u> 59 821	<u>67 532</u> 59 821	

					-	-	-	-		-	-	
213-103-0100	- 250 120 65 3370-2019	1000 .										
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>95 727</u> 85 982	<u>105 721</u> 85 982	<u>93 666</u> 85 982	<u>102 546</u> 85 982	<u>111 246</u> 85 982	<u>110 541</u> 85 982	<u>94 003</u> 85 982	
213-103-0200	- 250 120 88 3370-2019	1000 .										
213-103-0201	150	1000 .	1	5130	<u>107 064</u> 94 580	<u>120 555</u> 94 580	<u>104 281</u> 94 580	<u>116 269</u> 94 580	<u>128 014</u> 94 580	<u>127 062</u> 94 580	<u>104 736</u> 94 580	
213-103-0300	- 250 120 65 3370-2019	1000 .										

				,	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>89 423</u> 59 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>89 423</u> 59 821
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>89 423</u> 59 821

				,	-	-
213-103-0100	- 250 120 65 3370-2019	1000 .				
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>99 200</u> 85 982	<u>112 540</u> 85 982
213-103-0200	- 250 120 88 3370-2019	1000 .				
213-103-0201	150	1000 .	1	5130	<u>111 751</u> 94 580	<u>129 760</u> 94 580
213-103-0300	- 250 120 65 3370-2019	1000 .				

							-	-	-	-	-
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>94 935</u> 77 384	<u>88 747</u> 77 384	<u>90 325</u> 77 384	<u>98 369</u> 77 384	<u>87 064</u> 77 384	<u>92 800</u> 77 384	<u>99 097</u> 77 384
213-103-0400	- 250 120 88 3370-2019	1000 .									
213-103-0401	150	1000 .	1	4050	<u>117 965</u> 94 580	<u>109 612</u> 94 580	<u>111 742</u> 94 580	<u>122 601</u> 94 580	<u>107 339</u> 94 580	<u>115 083</u> 94 580	<u>123 583</u> 94 580
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>134 691</u> 111 777	<u>126 750</u> 111 777	<u>128 775</u> 111 777	<u>139 098</u> 111 777	<u>124 590</u> 111 777	<u>131 952</u> 111 777	<u>140 032</u> 111 777
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0801	150	1000 .	1	5180	<u>181 301</u> 150 469	<u>170 617</u> 150 469	<u>173 342</u> 150 469	<u>187 231</u> 150 469	<u>167 711</u> 150 469	<u>177 615</u> 150 469	<u>188 487</u> 150 469
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>108 488</u> 90 281	<u>102 197</u> 90 281	<u>103 802</u> 90 281	<u>111 980</u> 90 281	<u>100 486</u> 90 281	<u>106 318</u> 90 281	<u>112 719</u> 90 281

					-	-	-	-		-	-
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>85 375</u> 77 384	<u>93 265</u> 77 384	<u>83 748</u> 77 384	<u>90 758</u> 77 384	<u>97 627</u> 77 384	<u>97 070</u> 77 384	<u>84 014</u> 77 384
213-103-0400	- 250 120 88 3370-2019	1000 .									
213-103-0401	150	1000 .	1	4050	<u>105 059</u> 94 580	<u>115 710</u> 94 580	<u>102 862</u> 94 580	<u>112 326</u> 94 580	<u>121 599</u> 94 580	<u>120 847</u> 94 580	<u>103 221</u> 94 580
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>122 422</u> 111 777	<u>132 547</u> 111 777	<u>120 334</u> 111 777	<u>129 331</u> 111 777	<u>138 146</u> 111 777	<u>137 431</u> 111 777	<u>120 675</u> 111 777
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0801	150	1000 .	1	5180	<u>164 794</u> 150 469	<u>178 417</u> 150 469	<u>161 984</u> 150 469	<u>174 090</u> 150 469	<u>185 949</u> 150 469	<u>184 988</u> 150 469	<u>162 444</u> 150 469
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>98 769</u> 90 281	<u>106 790</u> 90 281	<u>97 114</u> 90 281	<u>104 242</u> 90 281	<u>111 225</u> 90 281	<u>110 659</u> 90 281	<u>97 385</u> 90 281

					-	-
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>88 116</u> 77 384	<u>98 648</u> 77 384
213-103-0400	- 250 120 88 3370-2019	1000 .				
213-103-0401	150	1000 .	1	4050	<u>108 760</u> 94 580	<u>122 977</u> 94 580
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .				
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>125 940</u> 111 777	<u>139 456</u> 111 777
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .				
213-103-0801	150	1000 .	1	5180	<u>169 527</u> 150 469	<u>187 712</u> 150 469
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .				
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>101 556</u> 90 281	<u>112 263</u> 90 281

							-	-	-	-	-
213-103-1200	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1201	150	1000 .	1	4100	<u>158 120</u> 133 272	<u>149 664</u> 133 272	<u>151 820</u> 133 272	<u>162 814</u> 133 272	<u>147 363</u> 133 272	<u>155 203</u> 133 272	<u>163 807</u> 133 272

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

8.04-08-2023

					-	-	-	-		-	-
213-103-1200	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1201	150	1000 .	1	4100	<u>145 055</u> 133 272	<u>155 837</u> 133 272	<u>142 831</u> 133 272	<u>152 412</u> 133 272	<u>161 799</u> 133 272	<u>161 038</u> 133 272	<u>143 194</u> 133 272

					-	-
213-103-1200	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .				
213-103-1201	150	1000 .	1	4100	<u>148 801</u> 133 272	<u>163 194</u> 133 272

213-2.
213-201.

							-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 280</u> 22 266	<u>25 416</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 844</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266

213-3.
213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 872</u> 22 321	<u>25 939</u> 22 321	<u>26 180</u> 22 321	<u>29 745</u> 22 321	<u>25 390</u> 22 321	<u>27 187</u> 22 321	<u>29 974</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 795</u> 17 963	<u>21 173</u> 17 176			<u>20 651</u> 17 176		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 853</u> 18 596	<u>21 404</u> 17 402			<u>20 882</u> 17 402		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 888</u> 19 133						

					-	-	-	-		-	-	-
213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0102	125	3	2	800	<u>24 409</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 001</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 055</u> 22 266	<u>25 116</u> 22 266

					-	-	-	-		-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>24 926</u> 22 321	<u>27 336</u> 22 321	<u>24 449</u> 22 321	<u>26 532</u> 22 321	<u>28 735</u> 22 321	<u>28 556</u> 22 321	<u>24 460</u> 22 321	<u>25 733</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>19 955</u> 17 176		<u>19 042</u> 17 176			<u>19 326</u> 17 176	<u>20 869</u> 17 176	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 186</u> 17 402		<u>19 273</u> 17 402			<u>19 557</u> 17 402	<u>21 099</u> 17 402	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800								

				,	-
213-201-0100	530-2012	3			
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266

				,	-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 860</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
213-301-0300	()	3											
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>20 018</u> 17 109								
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>20 172</u> 17 109								

213-302.

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.											
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>552</u> 446	<u>516</u> 446	<u>525</u> 446	<u>588</u> 446	<u>505</u> 446	<u>539</u> 446	<u>592</u> 446		
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>736</u> 625	<u>700</u> 625	<u>709</u> 625	<u>772</u> 625	<u>689</u> 625	<u>723</u> 625	<u>776</u> 625		

213-304.

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-	-
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460								
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660								

					-	-	-	-		-	-	-
213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>496</u> 446	<u>542</u> 446	<u>487</u> 446	<u>527</u> 446	<u>569</u> 446	<u>565</u> 446	<u>488</u> 446	<u>512</u> 446
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>681</u> 625	<u>726</u> 625	<u>672</u> 625	<u>711</u> 625	<u>753</u> 625	<u>749</u> 625	<u>672</u> 625	<u>696</u> 625

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	

				,	-
213-302-0100	945-92	.			
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{590}{446}$
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{774}{625}$

				,	-
--	--	--	--	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>267</u> 199	<u>312</u> 246	<u>322</u> 246	<u>389</u> 246	<u>301</u> 246	<u>337</u> 246	<u>394</u> 246	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>393</u> 286	<u>354</u> 286	<u>363</u> 286	<u>431</u> 286	<u>343</u> 286	<u>378</u> 286	<u>435</u> 286	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>240</u> 188	<u>221</u> 188	<u>226</u> 188	<u>258</u> 188	<u>216</u> 188	<u>233</u> 188	<u>260</u> 188	
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>267</u> 214	<u>249</u> 214	<u>254</u> 214	<u>285</u> 214	<u>244</u> 214	<u>261</u> 214	<u>288</u> 214	

213-306.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434							
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 257</u> 3 132	<u>3 240</u> 3 132	<u>3 244</u> 3 132	<u>3 273</u> 3 132	<u>3 235</u> 3 132	<u>3 251</u> 3 132	<u>3 275</u> 3 132	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 875</u> 3 735	<u>3 858</u> 3 735	<u>3 863</u> 3 735	<u>3 892</u> 3 735	<u>3 853</u> 3 735	<u>3 869</u> 3 735	<u>3 894</u> 3 735	

					-	-	-	-		-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>292</u> 246	<u>273</u> 199	<u>282</u> 246	<u>324</u> 246	<u>276</u> 199	<u>294</u> 199	<u>282</u> 246	<u>308</u> 246
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>333</u> 286	<u>382</u> 286	<u>324</u> 286	<u>366</u> 286	<u>411</u> 286	<u>406</u> 286	<u>324</u> 286	<u>349</u> 286
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>212</u> 188	<u>235</u> 188	<u>207</u> 188	<u>227</u> 188	<u>248</u> 188	<u>246</u> 188	<u>207</u> 188	<u>219</u> 188
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>239</u> 214	<u>262</u> 214	<u>235</u> 214	<u>255</u> 214	<u>276</u> 214	<u>274</u> 214	<u>235</u> 214	<u>247</u> 214

					-	-	-	-		-	-	-
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9								
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 231</u> 3 132	<u>3 252</u> 3 132	<u>3 227</u> 3 132	<u>3 245</u> 3 132	<u>3 265</u> 3 132	<u>3 263</u> 3 132	<u>3 227</u> 3 132	<u>3 238</u> 3 132
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 849</u> 3 735	<u>3 871</u> 3 735	<u>3 845</u> 3 735	<u>3 864</u> 3 735	<u>3 883</u> 3 735	<u>3 881</u> 3 735	<u>3 845</u> 3 735	<u>3 857</u> 3 735

					-
213-304-0100	945-92	.			
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>391</u> 246
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>433</u> 286
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>259</u> 188
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>286</u> 214

					-
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 274</u> 3 132
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 893</u> 3 735

213-307.

					,	,		-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>56 250</u> 44 643	<u>52 093</u> 44 643	<u>53 127</u> 44 643	<u>60 282</u> 44 643	<u>50 911</u> 44 643	<u>54 713</u> 44 643	<u>60 775</u> 44 643	
213-307-0102		3	1	2400	<u>64 734</u> 52 910	<u>60 576</u> 52 910	<u>61 611</u> 52 910	<u>68 765</u> 52 910	<u>59 394</u> 52 910	<u>63 197</u> 52 910	<u>69 258</u> 52 910	

213-309.

					,	,	
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593		

22.**221.****221-1.****221-102.**

					,	,		-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

8.04-08-2023

					-	-	-	-		-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>49 913</u> 44 643	<u>55 098</u> 44 643	<u>48 886</u> 44 643	<u>53 369</u> 44 643	<u>58 171</u> 44 643	<u>57 723</u> 44 643	<u>48 911</u> 44 643	<u>51 650</u> 44 643
213-307-0102		3	1	2400	<u>58 397</u> 52 910	<u>63 581</u> 52 910	<u>57 370</u> 52 910	<u>61 852</u> 52 910	<u>66 655</u> 52 910	<u>66 207</u> 52 910	<u>57 394</u> 52 910	<u>60 133</u> 52 910

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>60 528</u> 44 643
213-307-0102		3	1	2400	<u>69 012</u> 52 910

				,	-
--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>23 746</u> 20 760	<u>35 282</u> 28 596	<u>33 475</u> 25 820	<u>43 553</u> 28 596	<u>34 088</u> 28 596	<u>37 929</u> 28 596	<u>44 051</u> 28 596

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>31 407</u> 28 280	<u>38 593</u> 28 634	<u>35 994</u> 28 280	<u>53 236</u> 28 634	<u>43 023</u> 28 634	<u>47 229</u> 28 634	<u>53 837</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>27 941</u> 24 855	<u>35 056</u> 25 166	<u>32 528</u> 24 855	<u>49 699</u> 25 166	<u>39 486</u> 25 166	<u>43 691</u> 25 166	<u>50 300</u> 25 166

222.**222-1.****222-101.**

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>111 382</u> 98 877	<u>109 456</u> 101 842	<u>110 509</u> 101 842	<u>117 791</u> 101 842	<u>108 253</u> 101 842	<u>112 123</u> 101 842	<u>118 292</u> 101 842

					-	-	-	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>33 081</u> 28 596	<u>25 464</u> 19 852	<u>33 068</u> 28 596	<u>36 571</u> 28 596	<u>23 673</u> 19 852	<u>27 205</u> 19 852	<u>32 068</u> 28 596	<u>34 835</u> 28 596

					-	-	-	-		-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>36 716</u> 28 634	<u>34 093</u> 28 280	<u>40 470</u> 28 634	<u>46 027</u> 28 634	<u>32 269</u> 28 280	<u>35 867</u> 28 280	<u>41 822</u> 28 634	<u>42 423</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>33 178</u> 25 166	<u>30 627</u> 24 855	<u>36 933</u> 25 166	<u>42 490</u> 25 166	<u>28 802</u> 24 855	<u>32 401</u> 24 855	<u>38 285</u> 25 166	<u>38 885</u> 25 166

					-	-	-	-		-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>107 237</u> 101 842	<u>109 987</u> 98 877	<u>107 225</u> 101 842	<u>110 754</u> 101 842	<u>113 538</u> 98 877	<u>112 714</u> 98 877	<u>106 217</u> 101 842

8.04-08-2023

					-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>43 802</u> 28 596

					-
221-104-0100	956-93				
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>46 027</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>42 490</u> 25 166

					-	-
222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>109 005</u> 101 842	<u>118 041</u> 101 842

							-	-	-	-	-
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>101 069</u> 96 500	<u>111 378</u> 98 766	<u>113 260</u> 98 766	<u>128 033</u> 98 766	<u>109 227</u> 98 766	<u>116 908</u> 98 766	<u>128 989</u> 98 766
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 803</u> 99 202	<u>114 029</u> 101 386	<u>115 911</u> 101 386	<u>130 684</u> 101 386	<u>111 878</u> 101 386	<u>119 558</u> 101 386	<u>131 640</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>111 901</u> 107 136	<u>122 330</u> 109 358	<u>124 250</u> 109 358	<u>139 323</u> 109 358	<u>120 135</u> 109 358	<u>127 972</u> 109 358	<u>140 299</u> 109 358
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>132 315</u> 127 238	<u>142 904</u> 129 460	<u>144 863</u> 129 460	<u>160 236</u> 129 460	<u>140 666</u> 129 460	<u>148 658</u> 129 460	<u>161 231</u> 129 460
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>93 194</u> 90 253	<u>99 203</u> 91 876	<u>100 228</u> 91 876	<u>108 275</u> 91 876	<u>98 031</u> 91 876	<u>102 214</u> 91 876	<u>108 795</u> 91 876
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>95 136</u> 92 172	<u>101 089</u> 93 740	<u>102 114</u> 93 740	<u>110 161</u> 93 740	<u>99 918</u> 93 740	<u>104 101</u> 93 740	<u>110 682</u> 93 740

					-	-	-	-		-	-
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>105 229</u> 98 766	<u>107 337</u> 96 500	<u>105 229</u> 98 766	<u>114 346</u> 98 766	<u>103 035</u> 96 500	<u>111 077</u> 96 500	<u>105 229</u> 98 766
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 880</u> 101 386	<u>110 072</u> 99 202	<u>107 880</u> 101 386	<u>116 997</u> 101 386	<u>105 770</u> 99 202	<u>113 811</u> 99 202	<u>107 880</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>116 056</u> 109 358	<u>118 297</u> 107 136	<u>116 056</u> 109 358	<u>125 358</u> 109 358	<u>113 908</u> 107 136	<u>122 112</u> 107 136	<u>116 056</u> 109 358
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>136 505</u> 129 460	<u>138 838</u> 127 238	<u>136 505</u> 129 460	<u>145 993</u> 129 460	<u>134 361</u> 127 238	<u>142 729</u> 127 238	<u>136 505</u> 129 460
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>95 853</u> 91 876	<u>96 608</u> 90 253	<u>95 853</u> 91 876	<u>100 819</u> 91 876	<u>94 265</u> 90 253	<u>98 645</u> 90 253	<u>95 853</u> 91 876
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>97 740</u> 93 740	<u>98 550</u> 92 172	<u>97 740</u> 93 740	<u>102 706</u> 93 740	<u>96 207</u> 92 172	<u>100 587</u> 92 172	<u>97 740</u> 93 740

					-	-
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>110 572</u> 98 766	<u>128 511</u> 98 766
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>113 222</u> 101 386	<u>131 162</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>121 507</u> 109 358	<u>139 811</u> 109 358
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>142 065</u> 129 460	<u>160 734</u> 129 460
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 763</u> 91 876	<u>108 535</u> 91 876
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 650</u> 93 740	<u>110 422</u> 93 740

							-	-	-	-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>118 537</u> 115 310	<u>124 843</u> 117 258	<u>125 861</u> 117 258	<u>133 848</u> 117 258	<u>123 681</u> 117 258	<u>127 833</u> 117 258	<u>134 365</u> 117 258
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>121 334</u> 117 292	<u>129 254</u> 119 001	<u>130 708</u> 119 001	<u>142 118</u> 119 001	<u>127 593</u> 119 001	<u>133 525</u> 119 001	<u>142 856</u> 119 001
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>100 764</u> 96 199	<u>111 045</u> 98 437	<u>112 927</u> 98 437	<u>127 700</u> 98 437	<u>108 894</u> 98 437	<u>116 575</u> 98 437	<u>128 656</u> 98 437
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>104 127</u> 99 522	<u>114 332</u> 101 685	<u>116 214</u> 101 685	<u>130 987</u> 101 685	<u>112 181</u> 101 685	<u>119 861</u> 101 685	<u>131 943</u> 101 685
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>104 029</u> 99 398	<u>114 357</u> 101 618	<u>116 255</u> 101 618	<u>131 148</u> 101 618	<u>112 189</u> 101 618	<u>119 932</u> 101 618	<u>132 112</u> 101 618
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>123 084</u> 118 049	<u>133 864</u> 120 297	<u>135 861</u> 120 297	<u>151 534</u> 120 297	<u>131 582</u> 120 297	<u>139 730</u> 120 297	<u>152 549</u> 120 297

					-	-	-	-		-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>121 519</u> 117 258	<u>121 926</u> 115 310	<u>121 519</u> 117 258	<u>126 448</u> 117 258	<u>119 600</u> 115 310	<u>123 948</u> 115 310	<u>121 519</u> 117 258
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>124 505</u> 119 001	<u>126 175</u> 117 292	<u>124 505</u> 119 001	<u>131 546</u> 119 001	<u>122 853</u> 117 292	<u>129 063</u> 117 292	<u>124 505</u> 119 001
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>104 896</u> 98 437	<u>107 033</u> 96 199	<u>104 896</u> 98 437	<u>114 013</u> 98 437	<u>102 731</u> 96 199	<u>110 772</u> 96 199	<u>104 896</u> 98 437
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>108 183</u> 101 685	<u>110 396</u> 99 522	<u>108 183</u> 101 685	<u>117 299</u> 101 685	<u>106 094</u> 99 522	<u>114 135</u> 99 522	<u>108 183</u> 101 685
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>108 158</u> 101 618	<u>110 348</u> 99 398	<u>108 158</u> 101 618	<u>117 349</u> 101 618	<u>106 012</u> 99 398	<u>114 118</u> 99 398	<u>108 158</u> 101 618
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>127 340</u> 120 297	<u>129 735</u> 118 049	<u>127 340</u> 120 297	<u>137 012</u> 120 297	<u>125 170</u> 118 049	<u>133 702</u> 118 049	<u>127 340</u> 120 297

					-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>124 407</u> 117 258	<u>134 106</u> 117 258
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>128 631</u> 119 001	<u>142 487</u> 119 001
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>110 239</u> 98 437	<u>128 178</u> 98 437
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 525</u> 101 685	<u>131 465</u> 101 685
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>113 544</u> 101 618	<u>131 630</u> 101 618
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>133 008</u> 120 297	<u>152 041</u> 120 297

					-	-	-	-		-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>100 179</u> 96 129	<u>100 998</u> 94 551	<u>100 179</u> 96 129	<u>105 182</u> 96 129	<u>98 637</u> 94 551	<u>103 050</u> 94 551	<u>100 179</u> 96 129
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>97 012</u> 93 021	<u>97 833</u> 91 463	<u>97 012</u> 93 021	<u>101 978</u> 93 021	<u>95 490</u> 91 463	<u>99 870</u> 91 463	<u>97 012</u> 93 021
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>108 150</u> 104 027	<u>108 981</u> 102 479	<u>108 150</u> 104 027	<u>113 116</u> 104 027	<u>106 638</u> 102 479	<u>111 018</u> 102 479	<u>108 150</u> 104 027
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>128 625</u> 123 899	<u>129 619</u> 122 211	<u>128 625</u> 123 899	<u>134 221</u> 123 899	<u>126 979</u> 122 211	<u>131 915</u> 122 211	<u>128 625</u> 123 899
222-101-0400		3									

					-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>103 111</u> 96 129	<u>112 955</u> 96 129
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>99 923</u> 93 021	<u>109 695</u> 93 021
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>111 060</u> 104 027	<u>120 832</u> 104 027
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>131 904</u> 123 899	<u>142 916</u> 123 899
222-101-0400		3				

							-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>93 986</u> 89 515	<u>104 140</u> 91 660	<u>106 014</u> 91 660	<u>120 727</u> 91 660	<u>101 998</u> 91 660	<u>109 647</u> 91 660	<u>121 679</u> 91 660
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>93 700</u> 89 191	<u>103 964</u> 91 348	<u>105 861</u> 91 348	<u>120 754</u> 91 348	<u>101 795</u> 91 348	<u>109 538</u> 91 348	<u>121 718</u> 91 348
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>111 192</u> 106 311	<u>121 513</u> 108 138	<u>123 502</u> 108 138	<u>139 116</u> 108 138	<u>119 240</u> 108 138	<u>127 357</u> 108 138	<u>140 126</u> 108 138
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>90 274</u> 87 231	<u>96 628</u> 88 873	<u>97 730</u> 88 873	<u>106 378</u> 88 873	<u>95 369</u> 88 873	<u>99 865</u> 88 873	<u>106 937</u> 88 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>95 967</u> 92 774	<u>102 573</u> 94 471	<u>103 720</u> 94 471	<u>112 728</u> 94 471	<u>101 261</u> 94 471	<u>105 944</u> 94 471	<u>113 311</u> 94 471

					-	-	-	-		-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>98 016</u> 91 660	<u>100 229</u> 89 515	<u>98 016</u> 91 660	<u>107 095</u> 91 660	<u>95 945</u> 89 515	<u>103 953</u> 89 515	<u>98 016</u> 91 660
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>97 765</u> 91 348	<u>100 020</u> 89 191	<u>97 765</u> 91 348	<u>106 955</u> 91 348	<u>95 683</u> 89 191	<u>103 789</u> 89 191	<u>97 765</u> 91 348
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>115 014</u> 108 138	<u>117 817</u> 106 311	<u>115 014</u> 108 138	<u>124 650</u> 108 138	<u>113 270</u> 106 311	<u>121 769</u> 106 311	<u>115 014</u> 108 138
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>93 029</u> 88 873	<u>93 944</u> 87 231	<u>93 029</u> 88 873	<u>98 366</u> 88 873	<u>91 426</u> 87 231	<u>96 133</u> 87 231	<u>93 029</u> 88 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>98 823</u> 94 471	<u>99 790</u> 92 774	<u>98 823</u> 94 471	<u>104 382</u> 94 471	<u>97 167</u> 92 774	<u>102 070</u> 92 774	<u>98 823</u> 94 471

				,	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 337</u> 91 660	<u>121 203</u> 91 660
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>103 151</u> 91 348	<u>121 236</u> 91 348
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>120 661</u> 108 138	<u>139 621</u> 108 138
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 156</u> 88 873	<u>106 657</u> 88 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>102 081</u> 94 471	<u>113 020</u> 94 471

							-	-	-	-	-
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>109 869</u> 106 305	<u>116 921</u> 107 961	<u>118 184</u> 107 961	<u>128 092</u> 107 961	<u>115 479</u> 107 961	<u>120 630</u> 107 961	<u>128 733</u> 107 961
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>121 172</u> 117 653	<u>128 183</u> 119 686	<u>129 346</u> 119 686	<u>138 474</u> 119 686	<u>126 854</u> 119 686	<u>131 599</u> 119 686	<u>139 064</u> 119 686
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>153 512</u> 148 171	<u>164 220</u> 150 476	<u>166 186</u> 150 476	<u>181 619</u> 150 476	<u>161 973</u> 150 476	<u>169 996</u> 150 476	<u>182 618</u> 150 476

222-102.

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677

					-	-	-	-		-	-
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>112 797</u> 107 961	<u>114 073</u> 106 305	<u>112 797</u> 107 961	<u>118 912</u> 107 961	<u>111 188</u> 106 305	<u>116 581</u> 106 305	<u>112 797</u> 107 961
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>124 383</u> 119 686	<u>125 045</u> 117 653	<u>124 383</u> 119 686	<u>130 016</u> 119 686	<u>122 387</u> 117 653	<u>127 356</u> 117 653	<u>124 383</u> 119 686
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>157 796</u> 150 476	<u>160 061</u> 148 171	<u>157 796</u> 150 476	<u>167 320</u> 150 476	<u>155 567</u> 148 171	<u>163 967</u> 148 171	<u>157 796</u> 150 476

				,	-	-
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>116 380</u> 107 961	<u>128 413</u> 107 961
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>127 684</u> 119 686	<u>138 769</u> 119 686
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>163 377</u> 150 476	<u>182 119</u> 150 476

222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-103.

							-	-	-	-	-
222-103-0100	27108-86	.									
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>430 491</u> 423 080	<u>399 665</u> 388 393	<u>400 754</u> 388 393	<u>408 286</u> 388 393	<u>398 421</u> 388 393	<u>402 424</u> 388 393	<u>408 804</u> 388 393
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>659 003</u> 646 486	<u>626 105</u> 605 357	<u>628 326</u> 605 357	<u>643 687</u> 605 357	<u>623 567</u> 605 357	<u>631 731</u> 605 357	<u>644 744</u> 605 357
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>592 938</u> 581 735	<u>558 622</u> 540 179	<u>560 592</u> 540 179	<u>574 218</u> 540 179	<u>556 370</u> 540 179	<u>563 613</u> 540 179	<u>575 156</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012	.									
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>499 292</u> 488 170	<u>477 544</u> 457 143	<u>480 001</u> 457 143	<u>496 994</u> 457 143	<u>474 737</u> 457 143	<u>483 768</u> 457 143	<u>498 163</u> 457 143
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>162 880</u> 160 011	<u>149 971</u> 145 536	<u>150 414</u> 145 536	<u>153 477</u> 145 536	<u>149 465</u> 145 536	<u>151 093</u> 145 536	<u>153 688</u> 145 536
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>632 114</u> 617 896	<u>612 017</u> 585 714	<u>615 192</u> 585 714	<u>637 150</u> 585 714	<u>608 389</u> 585 714	<u>620 060</u> 585 714	<u>638 662</u> 585 714
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>443 756</u> 433 929	<u>421 506</u> 403 571	<u>423 662</u> 403 571	<u>438 576</u> 403 571	<u>419 041</u> 403 571	<u>426 968</u> 403 571	<u>439 603</u> 403 571
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>389 735</u> 381 496	<u>357 345</u> 342 857	<u>359 054</u> 342 857	<u>370 872</u> 342 857	<u>355 393</u> 342 857	<u>361 674</u> 342 857	<u>371 686</u> 342 857
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>506 060</u> 495 402	<u>483 212</u> 464 286	<u>485 411</u> 464 286	<u>500 625</u> 464 286	<u>480 698</u> 464 286	<u>488 784</u> 464 286	<u>501 673</u> 464 286
222-103-0407	7	.	1	436	<u>143 116</u> 141 027	<u>129 432</u> 126 786	<u>129 618</u> 126 786	<u>130 899</u> 126 786	<u>129 220</u> 126 786	<u>129 902</u> 126 786	<u>130 988</u> 126 786
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>496 950</u> 486 362	<u>474 284</u> 455 357	<u>476 502</u> 455 357	<u>491 839</u> 455 357	<u>471 750</u> 455 357	<u>479 902</u> 455 357	<u>492 895</u> 455 357

					-	-	-	-		-	-
222-103-0100	27108-86	.									
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>397 370</u> 388 393	<u>433 384</u> 423 080	<u>397 358</u> 388 393	<u>401 008</u> 388 393	<u>430 491</u> 423 080	<u>435 287</u> 423 080	<u>396 315</u> 388 393
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>621 425</u> 605 357	<u>664 904</u> 646 486	<u>621 399</u> 605 357	<u>628 844</u> 605 357	<u>659 003</u> 646 486	<u>668 785</u> 646 486	<u>619 273</u> 605 357
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>554 471</u> 540 179	<u>598 173</u> 581 735	<u>554 447</u> 540 179	<u>561 052</u> 540 179	<u>592 938</u> 581 735	<u>601 616</u> 581 735	<u>552 562</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012	.									
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>472 368</u> 457 143	<u>505 820</u> 488 170	<u>472 339</u> 457 143	<u>480 574</u> 457 143	<u>499 292</u> 488 170	<u>510 113</u> 488 170	<u>469 987</u> 457 143
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>149 038</u> 145 536	<u>164 057</u> 160 011	<u>149 033</u> 145 536	<u>150 517</u> 145 536	<u>162 880</u> 160 011	<u>164 831</u> 160 011	<u>148 609</u> 145 536
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>605 328</u> 585 714	<u>640 549</u> 617 896	<u>605 290</u> 585 714	<u>615 933</u> 585 714	<u>632 114</u> 617 896	<u>646 097</u> 617 896	<u>602 252</u> 585 714
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>416 962</u> 403 571	<u>449 486</u> 433 929	<u>416 937</u> 403 571	<u>424 165</u> 403 571	<u>443 756</u> 433 929	<u>453 254</u> 433 929	<u>414 873</u> 403 571
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>353 745</u> 342 857	<u>394 275</u> 381 496	<u>353 725</u> 342 857	<u>359 453</u> 342 857	<u>389 735</u> 381 496	<u>397 261</u> 381 496	<u>352 089</u> 342 857
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>478 577</u> 464 286	<u>511 905</u> 495 402	<u>478 551</u> 464 286	<u>485 925</u> 464 286	<u>506 060</u> 495 402	<u>515 749</u> 495 402	<u>476 445</u> 464 286
222-103-0407	7	.	1	436	<u>129 042</u> 126 786	<u>143 609</u> 141 027	<u>129 040</u> 126 786	<u>129 661</u> 126 786	<u>143 116</u> 141 027	<u>143 933</u> 141 027	<u>128 862</u> 126 786
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>469 612</u> 455 357	<u>502 842</u> 486 362	<u>469 586</u> 455 357	<u>477 019</u> 455 357	<u>496 950</u> 486 362	<u>506 717</u> 486 362	<u>467 463</u> 455 357

					-	-
222-103-0100	27108-86	.				
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>399 198</u> 388 393	<u>408 545</u> 388 393
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>625 153</u> 605 357	<u>644 215</u> 605 357
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>557 777</u> 540 179	<u>574 687</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012	.				
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>476 492</u> 457 143	<u>497 579</u> 457 143
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>149 781</u> 145 536	<u>153 583</u> 145 536
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>610 657</u> 585 714	<u>637 906</u> 585 714
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>420 582</u> 403 571	<u>439 089</u> 403 571
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>356 613</u> 342 857	<u>371 279</u> 342 857
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>482 269</u> 464 286	<u>501 149</u> 464 286
222-103-0407	7	.	1	436	<u>129 353</u> 126 786	<u>130 944</u> 126 786
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>473 334</u> 455 357	<u>492 367</u> 455 357

					,	,	-	-	-	-	-
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>337 881</u> 330 871	<u>314 021</u> 301 786	<u>315 440</u> 301 786	<u>325 253</u> 301 786	<u>312 400</u> 301 786	<u>317 615</u> 301 786	<u>325 929</u> 301 786
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>337 890</u> 330 871	<u>314 047</u> 301 786	<u>315 470</u> 301 786	<u>325 313</u> 301 786	<u>312 421</u> 301 786	<u>317 652</u> 301 786	<u>325 990</u> 301 786

222-104.

					,	,	-	-	-	-	-
222-104-0200	30 18980-2015	.									
222-104-0205	1	.	1	1500	<u>135 852</u> 132 891	<u>136 696</u> 131 250	<u>137 333</u> 131 250	<u>141 743</u> 131 250	<u>135 967</u> 131 250	<u>138 311</u> 131 250	<u>142 047</u> 131 250
222-104-0206	2	.	1	1445	<u>151 354</u> 148 259	<u>151 915</u> 146 429	<u>152 529</u> 146 429	<u>156 777</u> 146 429	<u>151 213</u> 146 429	<u>153 471</u> 146 429	<u>157 069</u> 146 429

222-2.**222-203.**

					,	,	-	-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>132 707</u> 128 339	<u>138 798</u> 130 675	<u>139 878</u> 130 675	<u>147 345</u> 130 675	<u>137 564</u> 130 675	<u>141 533</u> 130 675	<u>147 859</u> 130 675

					-	-	-	-		-	-
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>311 032</u> 301 786	<u>341 651</u> 330 871	<u>311 015</u> 301 786	<u>315 771</u> 301 786	<u>337 881</u> 330 871	<u>344 131</u> 330 871	<u>309 657</u> 301 786
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>311 048</u> 301 786	<u>341 672</u> 330 871	<u>311 032</u> 301 786	<u>315 802</u> 301 786	<u>337 890</u> 330 871	<u>344 158</u> 330 871	<u>309 669</u> 301 786

					-	-	-	-		-	-
222-104-0200	30 18980-2015	.									
222-104-0205	1	.	1	1500	<u>135 352</u> 131 250	<u>137 546</u> 132 891	<u>135 345</u> 131 250	<u>137 482</u> 131 250	<u>135 852</u> 132 891	<u>138 660</u> 132 891	<u>134 735</u> 131 250
222-104-0206	2	.	1	1445	<u>150 621</u> 146 429	<u>152 986</u> 148 259	<u>150 613</u> 146 429	<u>152 672</u> 146 429	<u>151 354</u> 148 259	<u>154 059</u> 148 259	<u>150 025</u> 146 429

					-	-	-	-		-	-
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>136 510</u> 130 675	<u>135 431</u> 128 339	<u>136 510</u> 130 675	<u>140 130</u> 130 675	<u>133 581</u> 128 339	<u>137 231</u> 128 339	<u>136 510</u> 130 675

					-	-
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>313 413</u> 301 786	<u>325 591</u> 301 786
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>313 437</u> 301 786	<u>325 651</u> 301 786

					-	-
222-104-0200	30 18980-2015	.				
222-104-0205	1	.	1	1500	<u>136 423</u> 131 250	<u>141 895</u> 131 250
222-104-0206	2	.	1	1445	<u>151 651</u> 146 429	<u>156 923</u> 146 429

					-	-
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>138 336</u> 130 675	<u>147 602</u> 130 675

							-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	$\frac{8\,641}{8\,208}$	$\frac{9\,041}{8\,169}$	$\frac{8\,794}{7\,808}$	$\frac{10\,051}{8\,169}$	$\frac{8\,896}{8\,169}$	$\frac{9\,364}{8\,169}$	$\frac{10\,111}{8\,169}$
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{9\,368}{8\,924}$	$\frac{9\,891}{9\,001}$	$\frac{9\,783}{8\,772}$	$\frac{10\,911}{9\,001}$	$\frac{9\,744}{9\,001}$	$\frac{10\,218}{9\,001}$	$\frac{10\,972}{9\,001}$
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0402	9561-2016 4,5	2	1	313	$\frac{9\,631}{9\,160}$	$\frac{10\,094}{9\,160}$	$\frac{10\,238}{9\,160}$		$\frac{9\,987}{9\,160}$	$\frac{10\,485}{9\,160}$	
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{9\,876}{9\,400}$	$\frac{10\,341}{9\,400}$	$\frac{10\,485}{9\,400}$		$\frac{10\,234}{9\,400}$	$\frac{10\,733}{9\,400}$	
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{9\,482}{9\,024}$	$\frac{11\,115}{10\,182}$	$\frac{10\,143}{9\,103}$	$\frac{12\,172}{10\,182}$	$\frac{10\,962}{10\,182}$	$\frac{11\,453}{10\,182}$	$\frac{12\,235}{10\,182}$
222-203-0405	9561-2016 10	2	1	329	$\frac{11\,189}{10\,674}$						

					-	-	-	-		-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>8 773</u> 8 169	<u>7 906</u> 7 164	<u>8 771</u> 8 169	<u>9 199</u> 8 169	<u>7 687</u> 7 164	<u>8 119</u> 7 164	<u>8 649</u> 8 169
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>9 620</u> 9 001	<u>9 552</u> 8 785	<u>9 618</u> 9 001	<u>10 050</u> 9 001	<u>9 331</u> 8 785	<u>9 767</u> 8 785	<u>9 495</u> 9 001
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0402	9561-2016 4,5	2	1	313	<u>9 844</u> 9 160	<u>10 005</u> 9 160	<u>9 736</u> 9 160	<u>10 293</u> 9 160	<u>10 940</u> 9 160	<u>10 261</u> 9 160	<u>9 723</u> 9 160
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>10 090</u> 9 400	<u>10 252</u> 9 400	<u>9 982</u> 9 400	<u>10 541</u> 9 400	<u>11 189</u> 9 400	<u>10 509</u> 9 400	<u>9 969</u> 9 400
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>10 834</u> 10 182	<u>9 654</u> 8 861	<u>10 832</u> 10 182	<u>11 280</u> 10 182	<u>9 425</u> 8 861	<u>9 877</u> 8 861	<u>10 704</u> 10 182
222-203-0405	9561-2016 10	2	1	329							

					-	-
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>8 987</u> 8 169	<u>10 081</u> 8 169
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>9 836</u> 9 001	<u>10 942</u> 9 001
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0402	9561-2016 4,5	2	1	313		
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314		
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 058</u> 10 182	<u>12 203</u> 10 182
222-203-0405	9561-2016 10	2	1	329		

							-	-	-	-	-
222-203-0408	8 , h-180	2	1	264	<u>8 769</u> 8 427	<u>9 715</u> 8 927	<u>9 827</u> 8 927	<u>10 603</u> 8 927	<u>9 587</u> 8 927	<u>9 999</u> 8 927	<u>10 657</u> 8 927

222-3.
222-301.

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 620</u> 6 113	<u>6 173</u> 5 867	<u>6 211</u> 5 867	<u>6 479</u> 5 867	<u>6 128</u> 5 867	<u>6 271</u> 5 867	<u>6 497</u> 5 867
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 049</u> 18 860	<u>20 366</u> 18 860	<u>20 506</u> 18 860		<u>20 138</u> 18 860	<u>20 823</u> 18 860	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 557</u> 13 920						

222-302.

							-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									

					-	-
222-203-0408	8 , h-180	2	1	264	$\frac{9\,667}{8\,927}$	$\frac{10\,630}{8\,927}$

					-	
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,488}{5\,867}$	
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444		
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

					-	-
222-302-0200	961-93	3				

							-	-	-	-	-
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 124</u> 152 423	<u>163 328</u> 154 813	<u>164 425</u> 154 813	<u>172 010</u> 154 813	<u>162 075</u> 154 813	<u>166 106</u> 154 813	<u>172 532</u> 154 813

225.**225-1.****225-101.**

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 806</u> 5 153	<u>4 402</u> 4 018	<u>4 457</u> 4 018	<u>4 839</u> 4 018	<u>4 338</u> 4 018	<u>4 542</u> 4 018	<u>4 865</u> 4 018
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 974</u> 6 780	<u>7 422</u> 6 696	<u>8 884</u> 8 036	<u>9 619</u> 8 036	<u>8 656</u> 8 036	<u>9 046</u> 8 036	<u>9 669</u> 8 036
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 475</u> 9 673	<u>10 333</u> 9 241	<u>10 494</u> 9 241	<u>11 611</u> 9 241	<u>10 148</u> 9 241	<u>10 742</u> 9 241	<u>11 688</u> 9 241
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 918</u> 4 972	<u>6 389</u> 5 804	<u>6 474</u> 5 804	<u>7 062</u> 5 804	<u>6 292</u> 5 804	<u>6 605</u> 5 804	<u>7 103</u> 5 804
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 638</u> 8 769	<u>10 124</u> 8 984	<u>10 294</u> 8 984	<u>11 470</u> 8 984	<u>9 930</u> 8 984	<u>10 555</u> 8 984	<u>11 551</u> 8 984
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>10 607</u> 9 821	<u>15 441</u> 13 728	<u>14 898</u> 12 946	<u>17 460</u> 13 728	<u>15 149</u> 13 728	<u>16 087</u> 13 728	<u>17 581</u> 13 728
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 672</u> 12 626	<u>14 805</u> 12 946	<u>15 086</u> 12 946	<u>17 026</u> 12 946	<u>14 484</u> 12 946	<u>15 516</u> 12 946	<u>17 159</u> 12 946
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>16 293</u> 15 000	<u>22 120</u> 19 308	<u>21 661</u> 18 446	<u>25 485</u> 19 308	<u>21 635</u> 19 308	<u>23 197</u> 19 308	<u>25 688</u> 19 308

					-	-	-	-		-	-
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 005</u> 154 813	<u>159 892</u> 152 423	<u>161 005</u> 154 813	<u>164 681</u> 154 813	<u>158 012</u> 152 423	<u>161 720</u> 152 423	<u>161 005</u> 154 813

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 285</u> 4 018	<u>5 733</u> 5 153	<u>4 284</u> 4 018	<u>4 470</u> 4 018	<u>5 919</u> 5 153	<u>5 876</u> 5 153	<u>4 006</u> 3 795	<u>4 152</u> 3 795
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 553</u> 8 036	<u>7 834</u> 6 780	<u>8 552</u> 8 036	<u>8 908</u> 8 036	<u>8 191</u> 6 780	<u>8 108</u> 6 780	<u>8 450</u> 8 036	<u>8 732</u> 8 036
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>9 992</u> 9 241	<u>11 262</u> 9 673	<u>9 990</u> 9 241	<u>10 532</u> 9 241	<u>11 804</u> 9 673	<u>11 678</u> 9 673	<u>9 836</u> 9 241	<u>10 263</u> 9 241
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 210</u> 5 804	<u>5 806</u> 4 972	<u>6 209</u> 5 804	<u>6 494</u> 5 804	<u>6 092</u> 4 972	<u>6 025</u> 4 972	<u>6 128</u> 5 804	<u>6 353</u> 5 804
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>9 766</u> 8 984	<u>10 413</u> 8 769	<u>9 764</u> 8 984	<u>10 334</u> 8 984	<u>10 984</u> 8 769	<u>10 852</u> 8 769	<u>9 601</u> 8 984	<u>10 051</u> 8 984
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>14 903</u> 13 728	<u>11 251</u> 9 821	<u>14 900</u> 13 728	<u>15 755</u> 13 728	<u>10 814</u> 9 821	<u>11 676</u> 9 821	<u>14 656</u> 13 728	<u>15 331</u> 13 728
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>14 214</u> 12 946	<u>15 302</u> 12 626	<u>14 211</u> 12 946	<u>15 151</u> 12 946	<u>16 245</u> 12 626	<u>16 026</u> 12 626	<u>13 942</u> 12 946	<u>14 685</u> 12 946
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>21 225</u> 19 308	<u>17 366</u> 15 000	<u>21 220</u> 19 308	<u>22 645</u> 19 308	<u>16 637</u> 15 000	<u>18 074</u> 15 000	<u>20 813</u> 19 308	<u>21 938</u> 19 308

					-	-
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>162 858</u> 154 813	<u>172 271</u> 154 813

					-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 852</u> 4 018
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 644</u> 8 036
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 650</u> 9 241
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 083</u> 5 804
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 510</u> 8 984
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 520</u> 13 728
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>17 093</u> 12 946
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 586</u> 19 308

							-	-	-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>22 590</u> 18 080	<u>22 408</u> 19 643	<u>22 824</u> 19 643	<u>25 705</u> 19 643	<u>21 932</u> 19 643	<u>23 463</u> 19 643	<u>25 904</u> 19 643
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>26 586</u> 24 643	<u>31 378</u> 27 232	<u>31 465</u> 26 714	<u>36 358</u> 27 232	<u>30 659</u> 27 232	<u>32 972</u> 27 232	<u>36 658</u> 27 232
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>12 456</u> 7 232	<u>9 410</u> 8 482	<u>9 546</u> 8 482	<u>10 486</u> 8 482	<u>9 254</u> 8 482	<u>9 754</u> 8 482	<u>10 551</u> 8 482
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 732</u> 10 848	<u>16 714</u> 12 500	<u>17 384</u> 12 500	<u>22 014</u> 12 500	<u>15 949</u> 12 500	<u>18 410</u> 12 500	<u>22 333</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 952</u> 5 628	<u>4 647</u> 4 464	<u>4 668</u> 4 464	<u>4 815</u> 4 464	<u>4 623</u> 4 464	<u>4 701</u> 4 464	<u>4 825</u> 4 464
225-101-0500	8020-2016	.									
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>15 761</u> 14 464	<u>17 387</u> 14 464	<u>17 888</u> 14 464	<u>21 148</u> 14 464	<u>17 010</u> 14 464	<u>18 756</u> 14 464	<u>21 497</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>33 054</u> 30 737	<u>35 802</u> 30 737	<u>36 649</u> 30 737	<u>42 159</u> 30 737	<u>35 166</u> 30 737	<u>38 116</u> 30 737	<u>42 749</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>10 531</u> 9 911	<u>17 823</u> 16 465	<u>16 350</u> 14 826	<u>16 377</u> 13 539	<u>14 645</u> 13 539	<u>15 348</u> 13 539	<u>16 468</u> 13 539
225-101-0602	15	.	1	950	<u>23 195</u> 21 875	<u>27 628</u> 24 878	<u>27 516</u> 24 378	<u>30 825</u> 24 878	<u>27 167</u> 24 878	<u>28 651</u> 24 878	<u>31 017</u> 24 878
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>48 633</u> 46 429	<u>53 578</u> 49 169	<u>53 635</u> 48 621	<u>53 305</u> 43 978	<u>59 807</u> 56 035	<u>55 172</u> 49 169	<u>53 604</u> 43 978
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 408</u> 14 012	<u>10 997</u> 10 229	<u>11 103</u> 10 229	<u>11 838</u> 10 229	<u>10 876</u> 10 229	<u>11 266</u> 10 229	<u>11 889</u> 10 229
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 525</u> 18 080	<u>16 307</u> 15 476	<u>16 413</u> 15 476	<u>17 148</u> 15 476	<u>16 186</u> 15 476	<u>16 576</u> 15 476	<u>17 199</u> 15 476

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>21 530</u> 19 643	<u>22 041</u> 18 080	<u>21 525</u> 19 643	<u>22 921</u> 19 643	<u>23 440</u> 18 080	<u>23 115</u> 18 080	<u>21 126</u> 19 643	<u>22 229</u> 19 643
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>30 053</u> 27 232	<u>28 174</u> 24 643	<u>30 045</u> 27 232	<u>32 154</u> 27 232	<u>27 095</u> 24 643	<u>29 222</u> 24 643	<u>29 443</u> 27 232	<u>31 109</u> 27 232
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>9 123</u> 8 482	<u>11 783</u> 7 232	<u>9 122</u> 8 482	<u>9 577</u> 8 482	<u>13 497</u> 7 232	<u>13 099</u> 7 232	<u>8 991</u> 8 482	<u>9 351</u> 8 482
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>15 304</u> 12 500	<u>16 849</u> 10 848	<u>15 296</u> 12 500	<u>17 540</u> 12 500	<u>19 098</u> 10 848	<u>18 576</u> 10 848	<u>14 655</u> 12 500	<u>16 428</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 602</u> 4 464	<u>5 924</u> 5 628	<u>4 602</u> 4 464	<u>4 673</u> 4 464	<u>5 995</u> 5 628	<u>5 978</u> 5 628	<u>4 582</u> 4 464	<u>4 638</u> 4 464
225-101-0500	8020-2016	.										
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>16 509</u> 14 464	<u>17 073</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>18 084</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>17 972</u> 14 464	<u>16 083</u> 14 464	<u>17 167</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>34 318</u> 30 737	<u>35 272</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 980</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 791</u> 30 737	<u>33 599</u> 30 737	<u>35 431</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 460</u> 13 539	<u>11 013</u> 9 911	<u>14 458</u> 13 539	<u>15 099</u> 13 539	<u>10 685</u> 9 911	<u>11 332</u> 9 911	<u>14 275</u> 13 539	<u>14 781</u> 13 539
225-101-0602	15	.	1	950	<u>26 777</u> 24 878	<u>24 214</u> 21 875	<u>26 773</u> 24 878	<u>28 126</u> 24 878	<u>23 522</u> 21 875	<u>24 887</u> 21 875	<u>26 386</u> 24 878	<u>27 455</u> 24 878
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>52 253</u> 49 169	<u>50 221</u> 46 429	<u>52 245</u> 49 169	<u>54 354</u> 49 169	<u>49 142</u> 46 429	<u>51 269</u> 46 429	<u>51 643</u> 49 169	<u>53 308</u> 49 169
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>10 773</u> 10 229	<u>14 690</u> 14 012	<u>10 772</u> 10 229	<u>11 128</u> 10 229	<u>14 408</u> 14 012	<u>14 876</u> 14 012	<u>10 670</u> 10 229	<u>10 951</u> 10 229
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 083</u> 15 476	<u>18 807</u> 18 080	<u>16 082</u> 15 476	<u>16 438</u> 15 476	<u>18 525</u> 18 080	<u>18 993</u> 18 080	<u>15 980</u> 15 476	<u>16 262</u> 15 476

					-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 804</u> 19 643
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>36 508</u> 27 232
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 519</u> 8 482
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>22 174</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 820</u> 4 464
225-101-0500	8020-2016	.			
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>21 282</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>42 386</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.			
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 423</u> 13 539
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 921</u> 24 878
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>53 455</u> 43 978
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>11 864</u> 10 229
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 174</u> 15 476

							-	-	-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 097</u> 32 093	<u>24 854</u> 22 825	<u>25 143</u> 22 825	<u>27 142</u> 22 825	<u>24 524</u> 22 825	<u>25 586</u> 22 825	<u>27 280</u> 22 825
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>35 842</u> 34 805	<u>31 422</u> 29 315	<u>31 711</u> 29 315	<u>33 710</u> 29 315	<u>31 092</u> 29 315	<u>32 154</u> 29 315	<u>33 848</u> 29 315
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>42 971</u> 36 402	<u>38 589</u> 34 613	<u>39 176</u> 34 613	<u>43 233</u> 34 613	<u>37 919</u> 34 613	<u>40 075</u> 34 613	<u>43 512</u> 34 613
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>57 433</u> 50 580	<u>56 014</u> 51 830	<u>56 600</u> 51 830	<u>60 657</u> 51 830	<u>55 343</u> 51 830	<u>57 499</u> 51 830	<u>60 936</u> 51 830
225-101-0620	10	.	1	800	<u>35 687</u> 32 647						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>88 328</u> 79 986						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>97 140</u> 87 981						

225-104.

							-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>14 603</u> 12 656	<u>14 586</u> 13 393	<u>14 756</u> 13 393	<u>15 932</u> 13 393	<u>14 392</u> 13 393	<u>15 017</u> 13 393	<u>16 013</u> 13 393
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>156 546</u> 141 027	<u>144 181</u> 134 821	<u>145 456</u> 134 821	<u>154 276</u> 134 821	<u>142 724</u> 134 821	<u>147 411</u> 134 821	<u>154 883</u> 134 821

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>24 245</u> 22 825	<u>33 865</u> 32 093	<u>24 242</u> 22 825	<u>25 211</u> 22 825	<u>33 097</u> 32 093	<u>34 370</u> 32 093	<u>23 965</u> 22 825	<u>24 730</u> 22 825
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>30 813</u> 29 315	<u>36 610</u> 34 805	<u>30 810</u> 29 315	<u>31 779</u> 29 315	<u>35 842</u> 34 805	<u>37 115</u> 34 805	<u>30 533</u> 29 315	<u>31 298</u> 29 315
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>37 353</u> 34 613	<u>42 197</u> 36 402	<u>37 346</u> 34 613	<u>39 313</u> 34 613	<u>44 168</u> 36 402	<u>43 710</u> 36 402	<u>36 785</u> 34 613	<u>38 338</u> 34 613
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>54 778</u> 51 830	<u>56 659</u> 50 580	<u>54 771</u> 51 830	<u>56 737</u> 51 830	<u>58 629</u> 50 580	<u>58 172</u> 50 580	<u>54 209</u> 51 830	<u>55 762</u> 51 830
225-101-0620	10	.	1	800								
225-101-0621	6	.	1	2260								
225-101-0622	10	.	1	2480								

					-	-	-	-		-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>14 228</u> 13 393	<u>14 378</u> 12 656	<u>14 226</u> 13 393	<u>14 796</u> 13 393	<u>14 949</u> 12 656	<u>14 817</u> 12 656	<u>14 063</u> 13 393
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>141 494</u> 134 821	<u>154 863</u> 141 027	<u>141 479</u> 134 821	<u>145 754</u> 134 821	<u>159 147</u> 141 027	<u>158 153</u> 141 027	<u>140 259</u> 134 821

					-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 211</u> 22 825
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>33 779</u> 29 315
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>43 372</u> 34 613
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>60 797</u> 51 830
225-101-0620	10	.	1	800	
225-101-0621	6	.	1	2260	
225-101-0622	10	.	1	2480	

					-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.				
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>14 513</u> 13 393	<u>15 972</u> 13 393
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>143 635</u> 134 821	<u>154 579</u> 134 821

							-	-	-	-	-
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>312 669</u> 282 054	<u>288 104</u> 269 643	<u>290 612</u> 269 643	<u>307 957</u> 269 643	<u>285 238</u> 269 643	<u>294 457</u> 269 643	<u>309 151</u> 269 643
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>46 151</u> 40 681	<u>44 403</u> 41 071	<u>44 870</u> 41 071	<u>48 104</u> 41 071	<u>43 869</u> 41 071	<u>45 587</u> 41 071	<u>48 327</u> 41 071
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>91 878</u> 81 362	<u>88 548</u> 82 143	<u>89 440</u> 82 143	<u>95 614</u> 82 143	<u>87 528</u> 82 143	<u>90 809</u> 82 143	<u>96 039</u> 82 143
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>112 164</u> 101 250	<u>103 005</u> 96 429	<u>103 898</u> 96 429	<u>110 071</u> 96 429	<u>101 985</u> 96 429	<u>105 266</u> 96 429	<u>110 496</u> 96 429
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>224 329</u> 202 500	<u>206 010</u> 192 857	<u>207 795</u> 192 857	<u>220 143</u> 192 857	<u>203 970</u> 192 857	<u>210 532</u> 192 857	<u>220 993</u> 192 857
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>57 765</u> 52 632						
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>86 648</u> 78 949						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>65 585</u> 59 499						
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>103 976</u> 94 737						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>125 005</u> 112 954						
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>132 858</u> 121 053						
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>179 071</u> 163 160						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>282 820</u> 269 643	<u>309 359</u> 282 054	<u>282 790</u> 269 643	<u>291 197</u> 269 643	<u>317 785</u> 282 054	<u>315 829</u> 282 054	<u>280 390</u> 269 643
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>43 418</u> 41 071	<u>45 534</u> 40 681	<u>43 412</u> 41 071	<u>44 980</u> 41 071	<u>47 104</u> 40 681	<u>46 740</u> 40 681	<u>42 965</u> 41 071
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>86 667</u> 82 143	<u>90 700</u> 81 362	<u>86 656</u> 82 143	<u>89 649</u> 82 143	<u>93 699</u> 81 362	<u>93 003</u> 81 362	<u>85 802</u> 82 143
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>101 124</u> 96 429	<u>110 986</u> 101 250	<u>101 114</u> 96 429	<u>104 106</u> 96 429	<u>113 985</u> 101 250	<u>113 289</u> 101 250	<u>100 259</u> 96 429
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>202 248</u> 192 857	<u>221 972</u> 202 500	<u>202 227</u> 192 857	<u>208 212</u> 192 857	<u>227 970</u> 202 500	<u>226 578</u> 202 500	<u>200 518</u> 192 857
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000							
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0205	2.100	.	1	1200							
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400							
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							

					-	-
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>287 029</u> 269 643	<u>308 554</u> 269 643
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>44 203</u> 41 071	<u>48 216</u> 41 071
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>88 165</u> 82 143	<u>95 827</u> 82 143
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>102 622</u> 96 429	<u>110 284</u> 96 429
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>205 245</u> 192 857	<u>220 568</u> 192 857
225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0201	1.100	.	1	1000		
225-104-0202	1.150	.	1	1500		
225-104-0205	2.100	.	1	1200		
225-104-0206	2.150	.	1	1800		
225-104-0207	2.200	.	1	2400		
225-104-0210	3.150	.	1	2300		
225-104-0211	3.200	.	1	3100		

					-	-	-	-		-	-
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0219	5.200	.	1	4300							
225-104-0221	6.100	.	1	2400							
225-104-0223	6.200	.	1	4800							
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0240	19.200	.	1	2000							
225-104-0300	24547-2016 30	.									

				,	-	-
225-104-0213	4.100	.	1	1700		
225-104-0214	4.150	.	1	2600		
225-104-0215	4.200	.	1	3500		
225-104-0217	5.100	.	1	2100		
225-104-0219	5.200	.	1	4300		
225-104-0221	6.100	.	1	2400		
225-104-0223	6.200	.	1	4800		
225-104-0225	7.100	.	1	3300		
225-104-0226	7.150	.	1	4900		
225-104-0227	7.200	.	1	6600		
225-104-0232	9.100	.	1	4000		
225-104-0240	19.200	.	1	2000		
225-104-0300	30 24547-2016	.				

							-	-	-	-	-
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>81 265</u> 74 472						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>108 745</u> 99 013						
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>143 361</u> 130 550						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>219 384</u> 199 483						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>137 489</u> 123 994						
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>189 725</u> 170 005						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>247 299</u> 220 450						
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>443 675</u> 400 976						
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>125 572</u> 113 110						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>212 353</u> 188 589						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>127 565</u> 118 263						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500							
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700							

					-	-
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300		
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900		
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500		
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900		
225-104-0305	11-170	.	1	2700		
225-104-0307	12-170	.	1	4000		
225-104-0309	13-170	.	1	5500		
225-104-0312	14-170	.	1	8500		
225-104-0400	30 24547-2016	.				
225-104-0401	15-170	.	1	2500		
225-104-0406	17-170	.	1	4900		
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700		

							-	-	-	-	-
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>138 331</u> 128 419						
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>179 234</u> 167 720						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>164 335</u> 153 113						
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>173 141</u> 160 547						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>336 591</u> 311 591						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>222 401</u> 207 640						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>228 416</u> 212 737						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>233 567</u> 216 187						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>476 107</u> 441 171						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>316 744</u> 294 533						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>596 200</u> 552 510						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>275 807</u> 256 399						
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>550 773</u> 511 974						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800							
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600							
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800							
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200							
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500							
225-104-0520	10.200	.	1	7000							

					-	-
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800		
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000		
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000		
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300		
225-104-0510	5.200	.	1	4600		
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600		
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800		
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200		
225-104-0516	8.200	.	1	6400		
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000		
225-104-0518	9.200	.	1	8000		
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500		
225-104-0520	10.200	.	1	7000		

							-	-	-	-	-
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>227 095</u> 205 212	<u>209 624</u> 196 429	<u>211 409</u> 196 429	<u>223 757</u> 196 429	<u>207 584</u> 196 429	<u>214 147</u> 196 429	<u>224 607</u> 196 429
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>428 088</u> 397 294						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>336 341</u> 312 146						
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>442 249</u> 410 378						
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>862 942</u> 799 622						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>613 883</u> 570 646						
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 160 509</u> 1 075 354						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>476 780</u> 442 632						
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>658 274</u> 613 367						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 060 378</u> 999 586						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>713 097</u> 662 715	<u>699 100</u> 662 715	<u>701 495</u> 662 715		<u>694 682</u> 662 715	<u>708 456</u> 662 715	
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>576 225</u> 523 426	<u>525 481</u> 493 750	<u>529 731</u> 493 750	<u>559 130</u> 493 750	<u>520 623</u> 493 750	<u>536 249</u> 493 750	<u>561 154</u> 493 750
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 800 243</u> 1 710 144						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>205 863</u> 196 429	<u>224 739</u> 205 212	<u>205 841</u> 196 429	<u>211 826</u> 196 429	<u>230 736</u> 205 212	<u>229 344</u> 205 212	<u>204 133</u> 196 429
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400							
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800							
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>689 753</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>686 625</u> 662 715	<u>703 815</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>720 059</u> 662 715	<u>686 384</u> 662 715
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>516 525</u> 493 750	<u>570 615</u> 523 426	<u>516 474</u> 493 750	<u>530 723</u> 493 750	<u>584 895</u> 523 426	<u>581 580</u> 523 426	<u>512 406</u> 493 750
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700							

					-	-
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>208 859</u> 196 429	<u>224 182</u> 196 429
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600		
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400		
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800		
225-104-0528	14.200	.	1	11600		
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800		
225-104-0530	15.200	.	1	15600		
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200		
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000		
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000		
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100		
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>523 659</u> 493 750	<u>560 142</u> 493 750
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700		

							-	-	-	-	-
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>168 210</u> 157 312						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>190 503</u> 177 168						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>264 173</u> 246 593						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>346 503</u> 324 108						
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>426 174</u> 398 618						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>187 390</u> 172 116						
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>250 021</u> 230 319						
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>134 344</u> 123 310						
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>157 400</u> 143 913						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>203 744</u> 186 149						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>215 954</u> 193 460	<u>202 008</u> 188 393	<u>203 878</u> 188 393	<u>216 814</u> 188 393	<u>199 871</u> 188 393	<u>206 746</u> 188 393	<u>217 704</u> 188 393
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>308 068</u> 280 028						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900							
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700							
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100							
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600							
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400							
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>198 067</u> 188 393	<u>213 486</u> 193 460	<u>198 045</u> 188 393	<u>204 315</u> 188 393	<u>219 769</u> 193 460	<u>218 310</u> 193 460	<u>196 255</u> 188 393
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500							

					-	-
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900		
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400		
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100		
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900		
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800		
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900		
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700		
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100		
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600		
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400		
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>201 207</u> 188 393	<u>217 259</u> 188 393
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500		

							-	-	-	-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>425 430</u> 387 088						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>553 671</u> 501 730	<u>514 380</u> 483 036	<u>518 588</u> 483 036	<u>547 693</u> 483 036	<u>509 571</u> 483 036	<u>525 040</u> 483 036	<u>549 696</u> 483 036

225-106.

							-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>525 774</u> 509 725	<u>536 129</u> 509 725	<u>538 132</u> 509 725	<u>555 825</u> 509 725	<u>532 850</u> 509 725	<u>542 685</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>525 589</u> 509 725	<u>535 618</u> 509 725	<u>537 558</u> 509 725	<u>554 693</u> 509 725	<u>532 443</u> 509 725	<u>541 968</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>548 835</u> 532 895	<u>558 179</u> 532 895	<u>559 986</u> 532 895	<u>575 950</u> 532 895	<u>555 221</u> 532 895	<u>564 095</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>548 963</u> 532 895	<u>558 532</u> 532 895	<u>560 383</u> 532 895	<u>576 733</u> 532 895	<u>555 502</u> 532 895	<u>564 591</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>574 995</u> 556 063	<u>588 810</u> 556 063	<u>591 483</u> 556 063	<u>615 088</u> 556 063	<u>584 437</u> 556 063	<u>597 558</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 482 369</u> 1 436 496	<u>1 512 692</u> 1 436 496	<u>1 518 559</u> 1 436 496	<u>1 570 368</u> 1 436 496	<u>1 503 092</u> 1 436 496	<u>1 531 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 481 608</u> 1 436 496	<u>1 510 587</u> 1 436 496	<u>1 516 194</u> 1 436 496	<u>1 565 706</u> 1 436 496	<u>1 501 413</u> 1 436 496	<u>1 528 936</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 480 467</u> 1 436 496	<u>1 507 428</u> 1 436 496	<u>1 512 644</u> 1 436 496	<u>1 558 707</u> 1 436 496	<u>1 498 893</u> 1 436 496	<u>1 524 499</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496

					-	-	-	-		-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500							
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>505 513</u> 483 036	<u>548 117</u> 501 730	<u>505 463</u> 483 036	<u>519 570</u> 483 036	<u>562 255</u> 501 730	<u>558 973</u> 501 730	<u>501 436</u> 483 036

					-	-	-	-		-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>529 579</u> 509 725	<u>544 311</u> 509 725	<u>526 587</u> 509 725	<u>539 433</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>527 218</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>529 274</u> 509 725	<u>543 543</u> 509 725	<u>526 376</u> 509 725	<u>538 818</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>526 988</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>552 268</u> 532 895	<u>565 562</u> 532 895	<u>549 569</u> 532 895	<u>561 160</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>550 138</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>552 479</u> 532 895	<u>566 094</u> 532 895	<u>549 714</u> 532 895	<u>561 585</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>550 297</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>580 071</u> 556 063	<u>599 727</u> 556 063	<u>576 079</u> 556 063	<u>593 219</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>576 921</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 493 511</u> 1 436 496	<u>1 536 654</u> 1 436 496	<u>1 484 749</u> 1 436 496	<u>1 522 368</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 486 597</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 492 257</u> 1 436 496	<u>1 533 487</u> 1 436 496	<u>1 483 884</u> 1 436 496	<u>1 519 835</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 485 649</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 490 374</u> 1 436 496	<u>1 528 732</u> 1 436 496	<u>1 482 584</u> 1 436 496	<u>1 516 031</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 484 227</u> 1 436 496

					-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500		
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>512 577</u> 483 036	<u>548 694</u> 483 036

					-	-
225-106-0100	13015-2012					
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>534 490</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>534 030</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>556 700</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>557 017</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>586 623</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 507 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 506 000</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 503 160</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496

							-	-	-	-	-
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>549 594</u> 532 818	<u>560 418</u> 532 818	<u>562 513</u> 532 818	<u>581 007</u> 532 818	<u>556 992</u> 532 818	<u>567 272</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>549 547</u> 532 818	<u>560 289</u> 532 818	<u>562 367</u> 532 818	<u>580 720</u> 532 818	<u>556 888</u> 532 818	<u>567 090</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 525 308</u> 1 481 900	<u>1 549 666</u> 1 481 900	<u>1 554 378</u> 1 481 900	<u>1 595 994</u> 1 481 900	<u>1 541 955</u> 1 481 900	<u>1 565 088</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 525 033</u> 1 481 900	<u>1 548 903</u> 1 481 900	<u>1 553 521</u> 1 481 900	<u>1 594 305</u> 1 481 900	<u>1 541 346</u> 1 481 900	<u>1 564 017</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 524 757</u> 1 481 900	<u>1 548 141</u> 1 481 900	<u>1 552 665</u> 1 481 900	<u>1 592 616</u> 1 481 900	<u>1 540 738</u> 1 481 900	<u>1 562 946</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 361 837</u> 4 246 066	<u>4 303 423</u> 4 135 299	<u>4 313 981</u> 4 135 299	<u>4 407 214</u> 4 135 299	<u>4 286 148</u> 4 135 299	<u>4 337 975</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 125 862</u> 4 014 825	<u>4 073 409</u> 3 910 091	<u>4 083 929</u> 3 910 091	<u>4 176 832</u> 3 910 091	<u>4 056 194</u> 3 910 091	<u>4 107 838</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 086 791</u> 3 976 949	<u>4 034 574</u> 3 873 203	<u>4 044 944</u> 3 873 203	<u>4 136 527</u> 3 873 203	<u>4 017 604</u> 3 873 203	<u>4 068 513</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 912 976</u> 3 807 507	<u>3 863 524</u> 3 708 179	<u>3 873 558</u> 3 708 179	<u>3 962 167</u> 3 708 179	<u>3 847 106</u> 3 708 179	<u>3 896 362</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 760 062</u> 3 657 996	<u>3 713 859</u> 3 562 570	<u>3 723 751</u> 3 562 570	<u>3 811 112</u> 3 562 570	<u>3 697 672</u> 3 562 570	<u>3 746 234</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 748 102</u> 3 648 029	<u>3 698 991</u> 3 552 863	<u>3 708 269</u> 3 552 863	<u>3 790 208</u> 3 552 863	<u>3 683 808</u> 3 552 863	<u>3 729 356</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 336 970</u> 4 226 132	<u>4 271 068</u> 4 115 886	<u>4 280 074</u> 4 115 886	<u>4 359 605</u> 4 115 886	<u>4 256 331</u> 4 115 886	<u>4 300 541</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886

					-	-	-	-		-	-
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>553 571</u> 532 818	<u>568 972</u> 532 818	<u>550 444</u> 532 818	<u>563 872</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>551 103</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>553 494</u> 532 818	<u>568 777</u> 532 818	<u>550 390</u> 532 818	<u>563 716</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>551 045</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 534 259</u> 1 481 900	<u>1 568 913</u> 1 481 900	<u>1 527 221</u> 1 481 900	<u>1 557 438</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 528 705</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 533 804</u> 1 481 900	<u>1 567 766</u> 1 481 900	<u>1 526 907</u> 1 481 900	<u>1 556 520</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 528 361</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 533 350</u> 1 481 900	<u>1 566 618</u> 1 481 900	<u>1 526 593</u> 1 481 900	<u>1 555 602</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 528 018</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 268 906</u> 4 135 299	<u>4 346 544</u> 4 135 299	<u>4 253 139</u> 4 135 299	<u>4 320 836</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 256 464</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 039 014</u> 3 910 091	<u>4 116 377</u> 3 910 091	<u>4 023 302</u> 3 910 091	<u>4 090 760</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 026 615</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 000 668</u> 3 873 203	<u>4 076 931</u> 3 873 203	<u>3 985 179</u> 3 873 203	<u>4 051 678</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>3 988 445</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 830 719</u> 3 708 179	<u>3 904 506</u> 3 708 179	<u>3 815 734</u> 3 708 179	<u>3 880 073</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 818 894</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 681 516</u> 3 562 570	<u>3 754 263</u> 3 562 570	<u>3 666 742</u> 3 562 570	<u>3 730 175</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 669 858</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 668 655</u> 3 552 863	<u>3 736 888</u> 3 552 863	<u>3 654 798</u> 3 552 863	<u>3 714 294</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 657 720</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 241 624</u> 4 115 886	<u>4 307 851</u> 4 115 886	<u>4 228 174</u> 4 115 886	<u>4 285 922</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 231 010</u> 4 115 886

					-	-
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>558 705</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>558 588</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 545 810</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 545 125</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 544 439</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012					
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 294 786</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 064 801</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 026 089</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 855 315</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 705 765</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 691 399</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 263 700</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886

					,	,	-	-	-	-	-
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 444 027</u> 4 344 659	<u>4 350 490</u> 4 231 320	<u>4 354 759</u> 4 231 320	<u>4 392 464</u> 4 231 320	<u>4 343 504</u> 4 231 320	<u>4 364 463</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 431 780</u> 4 332 706	<u>4 338 464</u> 4 219 679	<u>4 342 714</u> 4 219 679	<u>4 380 252</u> 4 219 679	<u>4 331 508</u> 4 219 679	<u>4 352 375</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 415 124</u> 4 316 430	<u>4 322 143</u> 4 203 828	<u>4 326 375</u> 4 203 828	<u>4 363 746</u> 4 203 828	<u>4 315 218</u> 4 203 828	<u>4 335 992</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 399 361</u> 4 301 039	<u>4 306 675</u> 4 188 837	<u>4 310 885</u> 4 188 837	<u>4 348 062</u> 4 188 837	<u>4 299 786</u> 4 188 837	<u>4 320 452</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 584 331</u> 4 467 700	<u>4 541 365</u> 4 378 272	<u>4 550 700</u> 4 378 272	<u>4 633 139</u> 4 378 272	<u>4 526 090</u> 4 378 272	<u>4 571 916</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 699 043</u> 4 582 391	<u>4 621 341</u> 4 462 850	<u>4 629 899</u> 4 462 850	<u>4 705 468</u> 4 462 850	<u>4 607 339</u> 4 462 850	<u>4 649 346</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>344 192</u> 334 939	<u>339 800</u> 326 202	<u>340 674</u> 326 202	<u>348 396</u> 326 202	<u>338 369</u> 326 202	<u>342 661</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>512 580</u> 498 365	<u>506 832</u> 485 363	<u>508 285</u> 485 363	<u>521 123</u> 485 363	<u>504 453</u> 485 363	<u>511 589</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>929 527</u> 903 037	<u>920 408</u> 879 479	<u>923 292</u> 879 479	<u>948 767</u> 879 479	<u>915 688</u> 879 479	<u>929 848</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479

225-109.

					,	,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 336 531</u> 4 231 320	<u>4 367 928</u> 4 231 320	<u>4 330 155</u> 4 231 320	<u>4 357 532</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 331 499</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 324 566</u> 4 219 679	<u>4 355 825</u> 4 219 679	<u>4 318 218</u> 4 219 679	<u>4 345 474</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 319 557</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 308 307</u> 4 203 828	<u>4 339 427</u> 4 203 828	<u>4 301 987</u> 4 203 828	<u>4 329 123</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 303 320</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 292 911</u> 4 188 837	<u>4 323 869</u> 4 188 837	<u>4 286 624</u> 4 188 837	<u>4 313 618</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 287 950</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 510 845</u> 4 378 272	<u>4 579 493</u> 4 378 272	<u>4 496 903</u> 4 378 272	<u>4 556 762</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 499 843</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 593 364</u> 4 462 850	<u>4 656 292</u> 4 462 850	<u>4 580 584</u> 4 462 850	<u>4 635 455</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 583 279</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>336 942</u> 326 202	<u>343 371</u> 326 202	<u>335 636</u> 326 202	<u>341 242</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>335 911</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>502 079</u> 485 363	<u>512 769</u> 485 363	<u>499 908</u> 485 363	<u>509 229</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>500 366</u> 485 363
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>910 977</u> 879 479	<u>932 190</u> 879 479	<u>906 668</u> 879 479	<u>925 166</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>907 577</u> 879 479

					-	-	-	-		-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---

					-	-
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 346 997</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 334 986</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 318 681</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 303 231</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 533 728</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 614 340</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.				
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>339 085</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>505 643</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>918 048</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>88 918</u> 78 375						
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>124 797</u> 110 750						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>190 502</u> 165 967						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>76 051</u> 64 185	<u>76 027</u> 68 750	<u>77 089</u> 68 750	<u>84 439</u> 68 750	<u>74 812</u> 68 750	<u>78 718</u> 68 750	<u>84 945</u> 68 750
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>91 233</u> 77 044	<u>86 465</u> 77 044	<u>87 280</u> 77 044		<u>84 959</u> 77 044	<u>89 652</u> 77 044	
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>126 586</u> 106 674	<u>126 496</u> 114 286	<u>128 281</u> 114 286	<u>140 628</u> 114 286	<u>124 455</u> 114 286	<u>131 018</u> 114 286	<u>141 478</u> 114 286
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>230 902</u> 204 774						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>125 815</u> 107 578	<u>124 560</u> 113 393	<u>126 175</u> 113 393	<u>137 346</u> 113 393	<u>122 714</u> 113 393	<u>128 652</u> 113 393	<u>138 116</u> 113 393
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>211 012</u> 179 900	<u>209 235</u> 190 179	<u>211 997</u> 190 179	<u>231 106</u> 190 179	<u>206 077</u> 190 179	<u>216 234</u> 190 179	<u>232 422</u> 190 179
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>90 231</u> 76 842	<u>89 902</u> 81 696	<u>91 093</u> 81 696	<u>99 324</u> 81 696	<u>88 542</u> 81 696	<u>92 917</u> 81 696	<u>99 891</u> 81 696
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>253 915</u> 224 137						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>79 374</u> 69 818						

					-	-	-	-		-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>73 787</u> 68 750	<u>74 649</u> 64 185	<u>73 775</u> 68 750	<u>77 337</u> 68 750	<u>78 219</u> 64 185	<u>77 390</u> 64 185	<u>72 758</u> 68 750
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>83 280</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>82 215</u> 77 044	<u>88 071</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>93 604</u> 77 044	<u>82 133</u> 77 044
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>122 734</u> 114 286	<u>124 230</u> 106 674	<u>122 713</u> 114 286	<u>128 697</u> 114 286	<u>130 228</u> 106 674	<u>128 835</u> 106 674	<u>121 004</u> 114 286
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400							
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>121 157</u> 113 393	<u>123 683</u> 107 578	<u>121 137</u> 113 393	<u>126 552</u> 113 393	<u>129 110</u> 107 578	<u>127 850</u> 107 578	<u>119 591</u> 113 393
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>203 413</u> 190 179	<u>207 366</u> 179 900	<u>203 380</u> 190 179	<u>212 642</u> 190 179	<u>216 648</u> 179 900	<u>214 493</u> 179 900	<u>200 736</u> 190 179
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>87 395</u> 81 696	<u>88 660</u> 76 842	<u>87 381</u> 81 696	<u>91 370</u> 81 696	<u>92 658</u> 76 842	<u>91 730</u> 76 842	<u>86 241</u> 81 696
225-109-0111	78	.	1	6200							
225-109-0112	79	.	1	2000							

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200		
225-109-0102	2	.	1	2900		
225-109-0103	3	.	1	5200		
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>75 571</u> 68 750	<u>84 692</u> 68 750
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100		
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>125 731</u> 114 286	<u>141 053</u> 114 286
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400		
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>123 868</u> 113 393	<u>137 731</u> 113 393
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>208 051</u> 190 179	<u>231 764</u> 190 179
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>89 392</u> 81 696	<u>99 608</u> 81 696
225-109-0111	78	.	1	6200		
225-109-0112	79	.	1	2000		

							-	-	-	-	-
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>168 766</u> <u>147 857</u>						
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>63 845</u> <u>56 194</u>						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>122 128</u> <u>107 333</u>						
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>108 615</u> <u>97 285</u>						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>83 428</u> <u>71 417</u>	<u>81 448</u> <u>74 107</u>	<u>82 511</u> <u>74 107</u>	<u>89 860</u> <u>74 107</u>	<u>80 234</u> <u>74 107</u>	<u>84 140</u> <u>74 107</u>	<u>90 366</u> <u>74 107</u>
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>137 142</u> <u>122 453</u>						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>122 973</u> <u>103 962</u>	<u>121 462</u> <u>109 821</u>	<u>123 162</u> <u>109 821</u>	<u>134 921</u> <u>109 821</u>	<u>119 519</u> <u>109 821</u>	<u>125 769</u> <u>109 821</u>	<u>135 731</u> <u>109 821</u>
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>195 882</u> <u>172 441</u>						
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>297 699</u> <u>264 662</u>						

225-110.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400							
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600							
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100							
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>79 209</u> 74 107	<u>82 026</u> 71 417	<u>79 196</u> 74 107	<u>82 758</u> 74 107	<u>85 596</u> 71 417	<u>84 767</u> 71 417	<u>78 179</u> 74 107
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>117 879</u> 109 821	<u>120 729</u> 103 962	<u>117 859</u> 109 821	<u>123 559</u> 109 821	<u>126 441</u> 103 962	<u>125 115</u> 103 962	<u>116 232</u> 109 821
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900							
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-	-
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400		
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600		
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100		
225-109-0203	32	.	1	2300		
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>80 993</u> 74 107	<u>90 113</u> 74 107
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000		
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>120 733</u> 109 821	<u>135 326</u> 109 821
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900		
225-109-0209	77	.	1	6800		

				,	-
--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76										
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>7 877</u> 7 428	<u>14 531</u> 13 535	<u>13 635</u> 12 517	<u>15 617</u> 13 535	<u>14 374</u> 13 535	<u>14 878</u> 13 535	<u>15 683</u> 13 535
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 047</u> 14 392	<u>15 999</u> 15 040	<u>16 127</u> 15 040	<u>17 064</u> 15 040	<u>15 852</u> 15 040	<u>16 357</u> 15 040	<u>17 127</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3									
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478		<u>96 752</u> 89 286	<u>97 805</u> 89 286	<u>105 090</u> 89 286	<u>95 548</u> 89 286	<u>99 420</u> 89 286	<u>105 592</u> 89 286
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>88 197</u> 84 428	<u>119 258</u> 111 533	<u>106 520</u> 97 981	<u>127 586</u> 111 533	<u>118 056</u> 111 533	<u>121 923</u> 111 533	<u>128 087</u> 111 533
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524		<u>155 876</u> 147 592	<u>156 949</u> 147 592	<u>164 369</u> 147 592	<u>154 650</u> 147 592	<u>158 594</u> 147 592	<u>164 880</u> 147 592

225-2.
225-201.

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>54 442</u> 49 721	<u>61 313</u> 58 036	<u>61 738</u> 58 036	<u>64 678</u> 58 036	<u>60 827</u> 58 036	<u>62 390</u> 58 036	<u>64 880</u> 58 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>77 262</u> 68 705	<u>82 546</u> 76 786	<u>83 343</u> 76 786	<u>88 855</u> 76 786	<u>81 635</u> 76 786	<u>84 565</u> 76 786	<u>89 234</u> 76 786
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>96 288</u> 83 622	<u>99 914</u> 91 518	<u>101 116</u> 91 518	<u>109 430</u> 91 518	<u>98 540</u> 91 518	<u>102 959</u> 91 518	<u>110 002</u> 91 518

					-	-	-	-		-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 241</u> 13 535	<u>8 223</u> 7 428	<u>14 240</u> 13 535	<u>14 700</u> 13 535	<u>7 988</u> 7 428	<u>8 452</u> 7 428	<u>14 108</u> 13 535	<u>14 472</u> 13 535
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>15 706</u> 15 040	<u>15 866</u> 14 392	<u>15 623</u> 15 040	<u>16 185</u> 15 040	<u>16 327</u> 14 392	<u>16 220</u> 14 392	<u>15 587</u> 15 040	<u>15 944</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3										
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>94 520</u> 89 286		<u>94 520</u> 89 286	<u>98 051</u> 89 286			<u>94 520</u> 89 286	<u>96 301</u> 89 286
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>117 029</u> 111 533	<u>90 852</u> 84 428	<u>117 029</u> 111 533	<u>120 556</u> 111 533	<u>88 197</u> 84 428	<u>92 605</u> 84 428	<u>117 029</u> 111 533	<u>118 807</u> 111 533
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>153 603</u> 147 592		<u>153 603</u> 147 592	<u>157 200</u> 147 592			<u>153 603</u> 147 592	<u>155 417</u> 147 592

					-	-	-	-		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>60 417</u> 58 036	<u>53 986</u> 49 721	<u>60 412</u> 58 036	<u>61 837</u> 58 036	<u>55 201</u> 49 721	<u>55 023</u> 49 721	<u>60 005</u> 58 036	<u>61 131</u> 58 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>80 866</u> 76 786	<u>76 408</u> 68 705	<u>80 857</u> 76 786	<u>83 529</u> 76 786	<u>78 685</u> 68 705	<u>78 353</u> 68 705	<u>80 094</u> 76 786	<u>82 204</u> 76 786
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>97 381</u> 91 518	<u>95 000</u> 83 622	<u>97 367</u> 91 518	<u>101 396</u> 91 518	<u>98 434</u> 83 622	<u>97 933</u> 83 622	<u>96 216</u> 91 518	<u>99 399</u> 91 518

					-
225-110-0100	21509-76				
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>15 650</u> 13 535
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>17 096</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>105 341</u> 89 286
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 837</u> 111 533
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>164 625</u> 147 592

					-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>64 779</u> 58 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>89 045</u> 76 786
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>109 716</u> 91 518

225-202.

					,	,		-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>69 477</u> 58 090	<u>64 529</u> 57 373	<u>65 594</u> 57 373	<u>72 961</u> 57 373	<u>63 311</u> 57 373	<u>67 227</u> 57 373	<u>73 468</u> 57 373	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>76 111</u> 64 719	<u>66 722</u> 59 620	<u>77 790</u> 69 517	<u>85 066</u> 69 517	<u>65 520</u> 59 620	<u>69 387</u> 59 620	<u>75 551</u> 59 620	
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 779</u> 4 643	<u>3 425</u> 3 178	<u>4 898</u> 4 643	<u>5 507</u> 4 701	<u>5 208</u> 4 701	<u>5 334</u> 4 701	<u>5 523</u> 4 701	
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>17 387</u> 16 286							
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 664</u> 14 696							
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 489</u> 7 050							

225-203.

					,	,		-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>63 932</u> 52 262	<u>58 152</u> 51 062	<u>59 219</u> 51 062	<u>66 598</u> 51 062	<u>56 933</u> 51 062	<u>60 855</u> 51 062	<u>67 106</u> 51 062	

					-	-	-	-		-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>62 284</u> 57 373	<u>68 838</u> 58 090	<u>62 272</u> 57 373	<u>65 842</u> 57 373	<u>71 394</u> 58 090	<u>71 394</u> 58 090	<u>61 252</u> 57 373	<u>64 072</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>64 506</u> 59 620	<u>75 480</u> 64 719	<u>64 493</u> 59 620	<u>68 020</u> 59 620	<u>78 005</u> 64 719	<u>78 005</u> 64 719	<u>63 486</u> 59 620	<u>66 272</u> 59 620
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>5 030</u> 4 701	<u>4 857</u> 4 643	<u>5 148</u> 4 701	<u>5 292</u> 4 701	<u>4 804</u> 4 643	<u>4 908</u> 4 643	<u>5 163</u> 4 701	<u>5 194</u> 4 701
225-202-1204	10 -3	.	1	190								
225-202-1206	15-8	.	1	165								
225-202-1209	5	.	1	73								

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>55 904</u> 51 062	<u>62 524</u> 52 262	<u>55 891</u> 51 062	<u>59 468</u> 51 062	<u>66 108</u> 52 262	<u>65 276</u> 52 262	<u>54 870</u> 51 062	<u>57 695</u> 51 062

				,	-
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>73 215</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>75 301</u> 59 620
225-202-1200	13015-2012	.			
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>5 292</u> 4 701
225-202-1204	10 -3	.	1	190	
225-202-1206	15-8	.	1	165	
225-202-1209	5	.	1	73	

				,	-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 852</u> 51 062

							-	-	-	-	-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>62 354</u> 50 752	<u>62 986</u> 55 861	<u>64 049</u> 55 861	<u>71 401</u> 55 861	<u>61 771</u> 55 861	<u>65 679</u> 55 861	<u>71 907</u> 55 861
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>59 897</u> 56 391	<u>68 155</u> 57 096	<u>64 554</u> 56 391	<u>83 191</u> 57 096	<u>72 737</u> 57 096	<u>77 155</u> 57 096	<u>83 751</u> 57 096
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>87 162</u> 83 333		<u>91 816</u> 83 333				
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 026</u> 9 643	<u>10 895</u> 9 763	<u>10 418</u> 9 643	<u>12 315</u> 9 763	<u>11 328</u> 9 763	<u>11 745</u> 9 763	<u>12 367</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>8 869</u> 8 571	<u>9 535</u> 8 679	<u>9 155</u> 8 571	<u>10 570</u> 8 679	<u>9 850</u> 8 679	<u>10 154</u> 8 679	<u>10 609</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 739</u> 1 696	<u>1 830</u> 1 718	<u>1 772</u> 1 696	<u>1 948</u> 1 718	<u>1 866</u> 1 718	<u>1 901</u> 1 718	<u>1 953</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 213</u> 2 143	<u>2 369</u> 2 170	<u>2 279</u> 2 143	<u>2 606</u> 2 170	<u>2 441</u> 2 170	<u>2 511</u> 2 170	<u>2 615</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>54 243</u> 52 500	<u>58 121</u> 53 156	<u>55 879</u> 52 500	<u>64 036</u> 53 156	<u>59 923</u> 53 156	<u>61 661</u> 53 156	<u>64 256</u> 53 156

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>60 746</u> 55 861	<u>60 951</u> 50 752	<u>60 733</u> 55 861	<u>64 297</u> 55 861	<u>64 522</u> 50 752	<u>63 693</u> 50 752	<u>59 716</u> 55 861	<u>62 530</u> 55 861
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>66 470</u> 57 096	<u>62 624</u> 56 391	<u>70 035</u> 57 096	<u>75 662</u> 57 096	<u>60 772</u> 56 391	<u>64 425</u> 56 391	<u>70 932</u> 57 096	<u>72 612</u> 57 096
225-203-0600	13015-2012	3										
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541		<u>89 888</u> 83 333			<u>88 036</u> 83 333	<u>91 688</u> 83 333		
225-203-0900	13015-2012	.										
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 736</u> 9 763	<u>10 283</u> 9 643	<u>11 128</u> 9 763	<u>11 604</u> 9 763	<u>10 108</u> 9 643	<u>10 453</u> 9 643	<u>11 177</u> 9 763	<u>11 281</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 419</u> 8 679	<u>9 057</u> 8 571	<u>9 704</u> 8 679	<u>10 052</u> 8 679	<u>8 929</u> 8 571	<u>9 181</u> 8 571	<u>9 740</u> 8 679	<u>9 816</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.										
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 817</u> 1 718	<u>1 761</u> 1 696	<u>1 849</u> 1 718	<u>1 889</u> 1 718	<u>1 746</u> 1 696	<u>1 775</u> 1 696	<u>1 853</u> 1 718	<u>1 862</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 343</u> 2 170	<u>2 256</u> 2 143	<u>2 408</u> 2 170	<u>2 487</u> 2 170	<u>2 227</u> 2 143	<u>2 284</u> 2 143	<u>2 416</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>57 458</u> 53 156	<u>55 316</u> 52 500	<u>59 090</u> 53 156	<u>61 074</u> 53 156	<u>54 587</u> 52 500	<u>56 024</u> 52 500	<u>59 294</u> 53 156	<u>59 727</u> 53 156

					-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 654</u> 55 861
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>75 662</u> 57 096
225-203-0600	13015-2012	3			
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>11 604</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>10 052</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.			
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 889</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 487</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>61 074</u> 53 156

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>290 575</u> 275 127						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>314 283</u> 296 420						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>242 471</u> 226 017						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>929 250</u> 885 679						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 075 634</u> 1 025 294						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 744 754</u> 1 669 203						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 783 855</u> 1 703 638						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>208 298</u> 198 364						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>141 185</u> 129 056						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>212 589</u> 199 061						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>244 364</u> 228 262						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>328 769</u> 309 063						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500							
225-204-0102	2-	.	1	3000							
225-204-0103	2- -	.	1	3000							
225-204-0106	5-	.	1	6500							
225-204-0107	5-	.	1	7500							
225-204-0108	1-	.	1	10600							
225-204-0109	2-	.	1	11600							
225-204-0112	1-2	.	1	1500							
225-204-0113	2-2	.	1	2400							
225-204-0114	2-0	.	1	2400							
225-204-0116	3-0	.	1	2900							
225-204-0117	4-2	.	1	3400							

					-	-
225-204-0100	13015-2012	.				
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		

							-	-	-	-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>376 984</u> 356 332						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>336 527</u> 312 457						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>351 238</u> 326 879						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>461 825</u> 430 149						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>462 340</u> 431 435						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>565 096</u> 527 886						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>768 206</u> 727 013						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>345 421</u> 321 878						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>499 562</u> 465 391						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>996 251</u> 947 467						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>208 912</u> 195 456						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>195 362</u> 183 809						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>149 725</u> 135 479						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400							
225-204-0120	5-2	.	1	4480							
225-204-0121	5-4	.	1	4480							
225-204-0122	6-2	.	1	5800							
225-204-0123	6-4	.	1	5600							
225-204-0124	6-0	.	1	6700							
225-204-0125	6-2	.	1	6700							
225-204-0129	3-	.	1	4300							
225-204-0131	5-	.	1	6250							
225-204-0132	5-	.	1	7500							
225-204-0150	2-05	.	1	2400							
225-204-0151	2-05	.	1	1980							
225-204-0152	3-05	.	1	2900							

				,	-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400		
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		
225-204-0152	3-05	.	1	2900		

							-	-	-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>145 689</u> 133 083						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>191 439</u> 174 815						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>281 966</u> 265 127						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>367 193</u> 342 443						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>493 260</u> 459 213						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>981 876</u> 936 299						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>287 164</u> 267 338						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>212 679</u> 200 007						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>258 569</u> 242 735						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>537 362</u> 516 217						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>371 400</u> 354 368						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>407 683</u> 387 989						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>314 781</u> 295 154						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500							
225-204-0154	4-05	.	1	3300							
225-204-0155	4-05	.	1	2900							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750							
225-204-0176	-2	.	1	3640							
225-204-0178	-4	.	1	2180							
225-204-0179	-5	.	1	2760							
225-204-0180	-6	.	1	2720							
225-204-0181	15.15	.	1	2500							
225-204-0182	18.18	.	1	3000							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450							

					-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500		
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		

							-	-	-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>354 795</u> 334 578						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 107 195</u> 1 061 111						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>296 879</u> 279 552						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>405 906</u> 381 372						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>290 126</u> 267 862						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>312 895</u> 289 308						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>326 550</u> 302 695						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>367 024</u> 335 452						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>391 755</u> 359 698						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>373 858</u> 344 687						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>360 956</u> 332 039						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>265 143</u> 243 369						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

					-	-	-	-		-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250							
225-204-0188	3- -	.	1	4250							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250							
225-204-0192	5- -	.	1	6250							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

				,	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		

							-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>206 205</u> 195 610						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>229 185</u> 216 970						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>278 507</u> 263 686						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>383 942</u> 361 867						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>392 605</u> 370 360						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>438 502</u> 413 329						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>447 167</u> 421 824						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>527 941</u> 497 894						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>598 943</u> 563 098						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>605 823</u> 569 842						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>374 889</u> 354 746						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>475 085</u> 450 053						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>599 737</u> 569 842						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650							

					-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		

							-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>689 455</u> 655 657						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>655 819</u> 622 680						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>697 032</u> 667 648						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>628 787</u> 598 323						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 563</u> 687 134						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>508 595</u> 482 905						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>683 175</u> 644 039						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>837 160</u> 789 936						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>893 503</u> 849 269						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 059 392</u> 1 007 030						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>806 101</u> 763 580						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>983 966</u> 933 083						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 087 932</u> 1 035 010						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100							

				,	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		

							-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>931 797</u> 886 616						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 193 280</u> 1 135 563						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 061 753</u> 1 014 025						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 153 275</u> 1 096 342						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>960 209</u> 914 472						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 220 674</u> 1 162 419						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 461</u> 48 320	<u>44 346</u> 41 908	<u>44 665</u> 41 908	<u>46 870</u> 41 908	<u>43 982</u> 41 908	<u>45 154</u> 41 908	<u>47 022</u> 41 908
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>39 688</u> 38 393	<u>45 343</u> 41 585	<u>40 915</u> 38 393	<u>49 779</u> 41 585	<u>46 694</u> 41 585	<u>47 998</u> 41 585	<u>49 944</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>40 592</u> 39 286	<u>45 307</u> 42 857	<u>45 626</u> 42 857	<u>47 831</u> 42 857	<u>44 943</u> 42 857	<u>46 114</u> 42 857	<u>47 982</u> 42 857
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>53 298</u> 51 786						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>53 565</u> 48 365	<u>49 566</u> 46 429	<u>49 991</u> 46 429	<u>52 931</u> 46 429	<u>49 081</u> 46 429	<u>50 643</u> 46 429	<u>53 134</u> 46 429
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>61 864</u> 56 501	<u>56 343</u> 53 125	<u>56 768</u> 53 125	<u>59 708</u> 53 125	<u>55 857</u> 53 125	<u>57 420</u> 53 125	<u>59 910</u> 53 125

					-	-	-	-		-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800							
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>43 674</u> 41 908	<u>52 040</u> 48 320	<u>43 671</u> 41 908	<u>44 739</u> 41 908	<u>53 111</u> 48 320	<u>52 863</u> 48 320	<u>43 365</u> 41 908
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>44 845</u> 41 585	<u>40 493</u> 38 393	<u>46 069</u> 41 585	<u>47 557</u> 41 585	<u>39 947</u> 38 393	<u>41 024</u> 38 393	<u>46 222</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>44 635</u> 42 857	<u>41 397</u> 39 286	<u>44 631</u> 42 857	<u>45 700</u> 42 857	<u>40 850</u> 39 286	<u>41 928</u> 39 286	<u>44 326</u> 42 857
225-204-0304	95-3	.	1	800							
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>48 671</u> 46 429	<u>53 004</u> 48 365	<u>48 666</u> 46 429	<u>50 091</u> 46 429	<u>54 432</u> 48 365	<u>54 101</u> 48 365	<u>48 259</u> 46 429
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>55 447</u> 53 125	<u>61 303</u> 56 501	<u>55 442</u> 53 125	<u>56 867</u> 53 125	<u>62 731</u> 56 501	<u>62 400</u> 56 501	<u>55 036</u> 53 125

					-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>44 209</u> 41 908	<u>46 946</u> 41 908
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>46 548</u> 41 585	<u>47 557</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>45 170</u> 42 857	<u>47 906</u> 42 857
225-204-0304	95-3	.	1	800		
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>49 384</u> 46 429	<u>53 032</u> 46 429
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>56 161</u> 53 125	<u>59 809</u> 53 125

							-	-	-	-	-
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>73 654</u> 67 656						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>52 360</u> 50 446	<u>62 216</u> 58 482	<u>62 716</u> 58 482	<u>66 170</u> 58 482	<u>61 645</u> 58 482	<u>63 481</u> 58 482	<u>66 408</u> 58 482
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>63 147</u> 61 161	<u>74 469</u> 68 705	<u>64 987</u> 61 161	<u>81 123</u> 68 705	<u>76 496</u> 68 705	<u>78 452</u> 68 705	<u>81 371</u> 68 705
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>63 502</u> 57 857	<u>58 408</u> 54 911	<u>58 876</u> 54 911	<u>62 110</u> 54 911	<u>57 874</u> 54 911	<u>59 593</u> 54 911	<u>62 332</u> 54 911
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>53 659</u> 51 786	<u>51 696</u> 48 214	<u>52 174</u> 48 214	<u>55 482</u> 48 214	<u>51 150</u> 48 214	<u>52 907</u> 48 214	<u>55 709</u> 48 214
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>64 960</u> 62 946	<u>61 648</u> 58 036	<u>62 129</u> 58 036	<u>65 451</u> 58 036	<u>61 099</u> 58 036	<u>62 865</u> 58 036	<u>65 679</u> 58 036
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>207 255</u> 200 893	<u>223 167</u> 205 212	<u>213 061</u> 200 893	<u>244 165</u> 205 212	<u>229 565</u> 205 212	<u>235 735</u> 205 212	<u>244 947</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>202 738</u> 196 429	<u>218 556</u> 200 692	<u>208 543</u> 196 429	<u>239 554</u> 200 692	<u>224 954</u> 200 692	<u>231 125</u> 200 692	<u>240 336</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>190 088</u> 183 929	<u>210 257</u> 192 556	<u>195 893</u> 183 929	<u>231 255</u> 192 556	<u>216 656</u> 192 556	<u>222 826</u> 192 556	<u>232 038</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>193 702</u> 187 500	<u>208 850</u> 197 321	<u>210 359</u> 197 321	<u>220 796</u> 197 321	<u>207 126</u> 197 321	<u>212 673</u> 197 321	<u>221 514</u> 197 321
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>203 667</u> 185 917						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>203 667</u> 185 917						
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>133 044</u> 129 464	<u>107 704</u> 101 786	<u>108 477</u> 101 786	<u>113 828</u> 101 786	<u>106 820</u> 101 786	<u>109 664</u> 101 786	<u>114 196</u> 101 786

					-	-	-	-		-	-
225-204-0307	105	.	1	1175							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 164</u> 58 482	<u>53 620</u> 50 446	<u>61 158</u> 58 482	<u>62 832</u> 58 482	<u>52 764</u> 50 446	<u>54 453</u> 50 446	<u>60 680</u> 58 482
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>73 723</u> 68 705	<u>64 354</u> 61 161	<u>75 559</u> 68 705	<u>77 791</u> 68 705	<u>63 534</u> 61 161	<u>65 151</u> 61 161	<u>75 788</u> 68 705
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>57 423</u> 54 911	<u>63 222</u> 57 857	<u>57 418</u> 54 911	<u>58 985</u> 54 911	<u>63 222</u> 57 857	<u>64 344</u> 57 857	<u>56 970</u> 54 911
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>50 688</u> 48 214	<u>54 866</u> 51 786	<u>50 683</u> 48 214	<u>52 286</u> 48 214	<u>54 047</u> 51 786	<u>55 663</u> 51 786	<u>50 225</u> 48 214
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>60 636</u> 58 036	<u>66 172</u> 62 946	<u>60 630</u> 58 036	<u>62 241</u> 58 036	<u>65 349</u> 62 946	<u>66 972</u> 62 946	<u>60 171</u> 58 036
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>220 813</u> 205 212	<u>211 064</u> 200 893	<u>226 607</u> 205 212	<u>233 649</u> 205 212	<u>208 477</u> 200 893	<u>213 578</u> 200 893	<u>227 331</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>216 202</u> 200 692	<u>206 546</u> 196 429	<u>221 996</u> 200 692	<u>229 039</u> 200 692	<u>203 959</u> 196 429	<u>209 061</u> 196 429	<u>222 720</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>207 904</u> 192 556	<u>193 896</u> 183 929	<u>213 697</u> 192 556	<u>220 740</u> 192 556	<u>191 309</u> 183 929	<u>196 411</u> 183 929	<u>214 421</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>205 671</u> 197 321	<u>197 510</u> 187 500	<u>205 653</u> 197 321	<u>210 711</u> 197 321	<u>194 923</u> 187 500	<u>200 025</u> 187 500	<u>204 209</u> 197 321
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550							
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>106 074</u> 101 786	<u>134 996</u> 129 464	<u>106 065</u> 101 786	<u>108 658</u> 101 786	<u>133 670</u> 129 464	<u>136 286</u> 129 464	<u>105 324</u> 101 786

					-	-
225-204-0307	105	.	1	1175		
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>62 002</u> 58 482	<u>66 289</u> 58 482
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>76 276</u> 68 705	<u>77 791</u> 68 705
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>58 208</u> 54 911	<u>62 221</u> 54 911
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>51 491</u> 48 214	<u>55 595</u> 48 214
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>61 442</u> 58 036	<u>65 565</u> 58 036
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>228 870</u> 205 212	<u>233 649</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>224 259</u> 200 692	<u>229 039</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>215 960</u> 192 556	<u>220 740</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>208 204</u> 197 321	<u>221 155</u> 197 321
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>107 372</u> 101 786	<u>114 012</u> 101 786

							-	-	-	-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>520 400</u> 508 929						
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>529 467</u> 517 857						
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>502 360</u> 491 071						
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>838 430</u> 821 429						
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>693 489</u> 678 571	<u>669 213</u> 632 813	<u>703 442</u> 678 571	<u>705 212</u> 632 813	<u>680 182</u> 632 813	<u>690 760</u> 632 813	<u>706 553</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>511 664</u> 500 000	<u>499 342</u> 470 089	<u>519 985</u> 500 000	<u>529 437</u> 470 089	<u>508 512</u> 470 089	<u>517 356</u> 470 089	<u>530 558</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>610 792</u> 598 214	<u>599 844</u> 569 531	<u>618 724</u> 598 214	<u>628 532</u> 569 531	<u>608 586</u> 569 531	<u>617 015</u> 569 531	<u>629 600</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>746 495</u> 732 143	<u>729 523</u> 696 094	<u>754 672</u> 732 143	<u>759 098</u> 696 094	<u>738 535</u> 696 094	<u>747 225</u> 696 094	<u>760 200</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>902 129</u> 883 929	<u>642 110</u> 612 521	<u>913 284</u> 883 929	<u>807 410</u> 727 734	<u>780 694</u> 727 734	<u>792 382</u> 727 734	<u>809 080</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>856 981</u> 839 286	<u>642 181</u> 612 521	<u>868 182</u> 839 286	<u>764 339</u> 685 245	<u>737 513</u> 685 245	<u>749 249</u> 685 245	<u>766 016</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>902 319</u> 883 929						
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>902 083</u> 883 929						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819							
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847							
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847							
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418							
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>665 178</u> 632 813	<u>700 018</u> 678 571	<u>675 111</u> 632 813	<u>687 185</u> 632 813	<u>695 583</u> 678 571	<u>704 329</u> 678 571	<u>676 352</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>495 969</u> 470 089	<u>517 122</u> 500 000	<u>504 272</u> 470 089	<u>514 366</u> 470 089	<u>513 415</u> 500 000	<u>520 726</u> 500 000	<u>505 310</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>596 629</u> 569 531	<u>615 994</u> 598 214	<u>604 544</u> 569 531	<u>614 166</u> 569 531	<u>612 461</u> 598 214	<u>619 430</u> 598 214	<u>605 533</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>726 208</u> 696 094	<u>751 858</u> 732 143	<u>734 368</u> 696 094	<u>744 288</u> 696 094	<u>748 215</u> 732 143	<u>755 400</u> 732 143	<u>735 388</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>763 161</u> 727 734	<u>909 446</u> 883 928	<u>773 597</u> 727 734	<u>787 373</u> 727 734	<u>904 476</u> 883 928	<u>914 278</u> 883 928	<u>777 076</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>719 908</u> 685 245	<u>864 328</u> 839 286	<u>730 387</u> 685 245	<u>744 219</u> 685 245	<u>859 338</u> 839 286	<u>869 180</u> 839 286	<u>733 880</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992							
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780							

					-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.	1	4819		
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4847		
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847		
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847		
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418		
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>678 990</u> 632 813	<u>687 185</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>507 516</u> 470 089	<u>514 366</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>607 636</u> 569 531	<u>614 166</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>737 556</u> 696 094	<u>744 288</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>779 024</u> 727 734	<u>789 043</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>735 836</u> 685 245	<u>745 896</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992		
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780		

					-	-	-	-		-	-
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 832</u> 61 021	<u>62 740</u> 60 268	<u>66 138</u> 61 021	<u>67 725</u> 61 021	<u>62 157</u> 60 268	<u>63 307</u> 60 268	<u>66 301</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>50 873</u> 47 732	<u>49 184</u> 47 143	<u>51 974</u> 47 732	<u>53 314</u> 47 732	<u>48 692</u> 47 143	<u>49 662</u> 47 143	<u>52 112</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 198</u> 41 585	<u>42 767</u> 41 071	<u>45 095</u> 41 585	<u>46 186</u> 41 585	<u>42 366</u> 41 071	<u>43 156</u> 41 071	<u>45 207</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 578</u> 34 353	<u>35 374</u> 33 929	<u>37 353</u> 34 353	<u>38 296</u> 34 353	<u>35 028</u> 33 929	<u>35 711</u> 33 929	<u>37 450</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 419</u> 27 573	<u>28 433</u> 27 232	<u>30 072</u> 27 573	<u>30 866</u> 27 573	<u>28 142</u> 27 232	<u>28 717</u> 27 232	<u>30 154</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>31 725</u> 29 833	<u>30 692</u> 29 464	<u>32 377</u> 29 833	<u>33 171</u> 29 833	<u>30 401</u> 29 464	<u>30 976</u> 29 464	<u>32 459</u> 29 833
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 174</u> 18 878	<u>19 872</u> 18 878	<u>20 633</u> 18 878		<u>19 582</u> 18 878	<u>20 097</u> 18 878	
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 732</u> 27 121	<u>27 828</u> 26 786	<u>29 270</u> 27 121	<u>29 925</u> 27 121	<u>27 588</u> 26 786	<u>28 062</u> 26 786	<u>29 338</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>40 841</u> 38 421	<u>39 517</u> 37 946	<u>41 673</u> 38 421	<u>42 685</u> 38 421	<u>39 145</u> 37 946	<u>39 878</u> 37 946	<u>41 777</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.									

					-	-
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 648</u> 61 021	<u>67 725</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 405</u> 47 732	<u>53 314</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 446</u> 41 585	<u>46 186</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 656</u> 34 353	<u>38 296</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 327</u> 27 573	<u>30 866</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>32 632</u> 29 833	<u>33 171</u> 29 833
225-204-0607	-1	.	1	300		
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 481</u> 27 121	<u>29 925</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>41 998</u> 38 421	<u>42 685</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>45 735</u> 44 643	<u>37 452</u> 34 805	<u>43 842</u> 41 964	<u>40 409</u> 34 805	<u>38 353</u> 34 805	<u>39 222</u> 34 805	<u>40 519</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>48 669</u> 47 321	<u>40 998</u> 37 517	<u>47 103</u> 44 643	<u>45 139</u> 37 517	<u>42 260</u> 37 517	<u>43 476</u> 37 517	<u>45 293</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>114 755</u> 111 607	<u>97 628</u> 89 498	<u>112 895</u> 107 143	<u>107 240</u> 89 498	<u>100 556</u> 89 498	<u>103 381</u> 89 498	<u>107 598</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 454</u> 5 268	<u>5 705</u> 5 357	<u>4 397</u> 4 018	<u>4 720</u> 4 018	<u>4 297</u> 4 018	<u>4 468</u> 4 018	<u>4 742</u> 4 018
225-204-1003	4	.	1	50	<u>3 489</u> 3 393	<u>4 647</u> 4 464	<u>2 409</u> 2 232	<u>2 556</u> 2 232	<u>2 364</u> 2 232	<u>2 442</u> 2 232	<u>2 566</u> 2 232
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>156 875</u> 146 799						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>17 502</u> 16 964						
225-204-1100	13015-2012	.									
225-204-1104	2	.	1	41	<u>4 654</u> 4 554						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>294 490</u> 280 175						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>250 920</u> 245 536	<u>262 121</u> 248 605	<u>254 502</u> 245 536	<u>275 075</u> 248 605	<u>266 068</u> 248 605	<u>269 875</u> 248 605	<u>275 558</u> 248 605

					-	-	-	-		-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>37 120</u> 34 805	<u>46 272</u> 44 643	<u>37 936</u> 34 805	<u>38 928</u> 34 805	<u>45 907</u> 44 643	<u>46 626</u> 44 643	<u>38 038</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>40 534</u> 37 517	<u>49 419</u> 47 321	<u>41 676</u> 37 517	<u>43 065</u> 37 517	<u>48 909</u> 47 321	<u>49 915</u> 47 321	<u>41 819</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>96 550</u> 89 498	<u>116 499</u> 111 607	<u>99 202</u> 89 498	<u>102 426</u> 89 498	<u>115 314</u> 111 607	<u>117 650</u> 111 607	<u>99 534</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>4 251</u> 4 018	<u>5 572</u> 5 268	<u>4 251</u> 4 018	<u>4 408</u> 4 018	<u>5 491</u> 5 268	<u>5 649</u> 5 268	<u>4 206</u> 4 018
225-204-1003	4	.	1	50	<u>2 343</u> 2 232	<u>4 802</u> 4 520	<u>2 343</u> 2 232	<u>2 414</u> 2 232	<u>4 802</u> 4 520	<u>4 853</u> 4 520	<u>2 323</u> 2 232
225-204-1006	3-	.	1	1750							
225-204-1007	-1	.	1	300							
225-204-1100	13015-2012	.									
225-204-1104	2	.	1	41							
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190							
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>260 669</u> 248 605	<u>253 269</u> 245 536	<u>264 243</u> 248 605	<u>268 588</u> 248 605	<u>251 674</u> 245 536	<u>254 821</u> 245 536	<u>264 690</u> 248 605

					-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>38 255</u> 34 805	<u>38 928</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>42 123</u> 37 517	<u>43 065</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>100 238</u> 89 498	<u>102 426</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1001	3	.	1	110	<u>4 330</u> 4 018	<u>4 731</u> 4 018
225-204-1003	4	.	1	50	<u>2 379</u> 2 232	<u>2 561</u> 2 232
225-204-1006	3-	.	1	1750		
225-204-1007	-1	.	1	300		
225-204-1100	13015-2012	.				
225-204-1104	2	.	1	41		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>265 640</u> 248 605	<u>268 588</u> 248 605

							-	-	-	-	-
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>236 777</u> 219 342						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>195 660</u> 183 244						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>334 098</u> 314 775						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>70 666</u> 66 453						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>65 187</u> 61 082						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>58 944</u> 54 961						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>45 513</u> 44 643	<u>47 275</u> 45 201	<u>46 003</u> 44 643	<u>49 050</u> 45 201	<u>47 816</u> 45 201	<u>48 337</u> 45 201	<u>49 116</u> 45 201
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>70 917</u> 69 196	<u>74 584</u> 70 061	<u>72 226</u> 69 196	<u>79 316</u> 70 061	<u>76 026</u> 70 061	<u>77 416</u> 70 061	<u>79 492</u> 70 061
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>105 247</u> 102 679	<u>110 723</u> 103 962	<u>107 209</u> 102 679	<u>117 821</u> 103 962	<u>112 886</u> 103 962	<u>114 972</u> 103 962	<u>118 085</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>149 063</u> 145 536	<u>156 544</u> 147 355	<u>151 680</u> 145 536	<u>166 008</u> 147 355	<u>159 428</u> 147 355	<u>162 209</u> 147 355	<u>166 361</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>201 346</u> 196 429	<u>211 835</u> 198 884	<u>205 107</u> 196 429	<u>225 440</u> 198 884	<u>215 980</u> 198 884	<u>219 978</u> 198 884	<u>225 946</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>247 081</u> 241 071	<u>259 891</u> 244 085	<u>251 660</u> 241 071	<u>276 453</u> 244 085	<u>264 937</u> 244 085	<u>269 804</u> 244 085	<u>277 070</u> 244 085

					-	-	-	-		-	-
225-204-1307	35-15	.	1	3280							
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275							
225-204-1313	32.9	.	1	725							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725							
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 076</u> 45 201	<u>45 834</u> 44 643	<u>47 566</u> 45 201	<u>48 161</u> 45 201	<u>45 616</u> 44 643	<u>46 047</u> 44 643	<u>47 627</u> 45 201
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>74 053</u> 70 061	<u>71 776</u> 69 196	<u>75 359</u> 70 061	<u>76 946</u> 70 061	<u>71 193</u> 69 196	<u>72 342</u> 69 196	<u>75 522</u> 70 061
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>109 927</u> 103 962	<u>106 534</u> 102 679	<u>111 886</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962	<u>105 659</u> 102 679	<u>107 384</u> 102 679	<u>112 131</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>155 484</u> 147 355	<u>150 780</u> 145 536	<u>158 095</u> 147 355	<u>161 269</u> 147 355	<u>149 614</u> 145 536	<u>151 913</u> 145 536	<u>158 421</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>210 310</u> 198 884	<u>203 813</u> 196 429	<u>214 064</u> 198 884	<u>218 627</u> 198 884	<u>202 137</u> 196 429	<u>205 443</u> 196 429	<u>214 533</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>258 034</u> 244 085	<u>250 085</u> 241 071	<u>262 604</u> 244 085	<u>268 159</u> 244 085	<u>248 045</u> 241 071	<u>252 068</u> 241 071	<u>263 175</u> 244 085

					-	-
225-204-1307	35-15	.	1	3280		
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 757</u> 45 201	<u>48 161</u> 45 201
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>75 869</u> 70 061	<u>76 946</u> 70 061
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>112 651</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>159 115</u> 147 355	<u>161 269</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>215 530</u> 198 884	<u>218 627</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>264 389</u> 244 085	<u>268 159</u> 244 085

					,	,	-	-	-	-	-
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>54 771</u> 53 571	<u>57 277</u> 54 241	<u>55 589</u> 53 571	<u>60 234</u> 54 241	<u>58 178</u> 54 241	<u>59 047</u> 54 241	<u>60 344</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>74 939</u> 73 214	<u>78 577</u> 74 129	<u>76 182</u> 73 214	<u>83 073</u> 74 129	<u>79 947</u> 74 129	<u>81 268</u> 74 129	<u>83 240</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>21 038</u> 20 536	<u>22 106</u> 20 792	<u>21 414</u> 20 536	<u>23 466</u> 20 792	<u>22 520</u> 20 792	<u>22 920</u> 20 792	<u>23 517</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 217</u> 40 179	<u>43 445</u> 40 681	<u>42 035</u> 40 179	<u>46 403</u> 40 681	<u>44 346</u> 40 681	<u>45 215</u> 40 681	<u>46 513</u> 40 681

226.

226-1.

226-101.

					,	,	,	-	-	-	-		-
226-101-0100	350 19804-2012												
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>14 647</u> 13 116	<u>14 169</u> 13 116	<u>14 211</u> 13 116	<u>13 849</u> 13 116	<u>14 568</u> 13 116	<u>13 729</u> 13 116	<u>14 726</u> 13 116	<u>14 885</u> 13 116	

					-	-	-	-		-	-
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>56 945</u> 54 241	<u>55 307</u> 53 571	<u>57 761</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241	<u>54 943</u> 53 571	<u>55 661</u> 53 571	<u>57 863</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>78 073</u> 74 129	<u>75 754</u> 73 214	<u>79 314</u> 74 129	<u>80 821</u> 74 129	<u>75 200</u> 73 214	<u>76 293</u> 73 214	<u>79 469</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>21 953</u> 20 792	<u>21 285</u> 20 536	<u>22 328</u> 20 792	<u>22 785</u> 20 792	<u>21 117</u> 20 536	<u>21 448</u> 20 536	<u>22 375</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>43 114</u> 40 681	<u>41 754</u> 40 179	<u>43 930</u> 40 681	<u>44 922</u> 40 681	<u>41 389</u> 40 179	<u>42 108</u> 40 179	<u>44 032</u> 40 681

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350	19804-2012									
226-101-0101	350	1	19804-2012	1	311						

					-	-
225-204-1500	13015-2012	.				
225-204-1504	5	.	1	500	<u>58 080</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>79 798</u> 74 129	<u>80 821</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>22 475</u> 20 792	<u>22 785</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>44 248</u> 40 681	<u>44 922</u> 40 681

					-
226-101-0100	350 19804-2012				
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	

							-	-	-	-		-
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>18 332</u> 16 683	<u>18 278</u> 17 269	<u>18 410</u> 17 269	<u>18 000</u> 17 269	<u>18 157</u> 16 683	<u>17 999</u> 17 269	<u>18 601</u> 16 683	<u>18 498</u> 16 683
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>22 589</u> 20 859	<u>22 624</u> 21 565	<u>22 756</u> 21 565	<u>22 346</u> 21 565	<u>22 415</u> 20 859	<u>22 345</u> 21 565	<u>22 857</u> 20 859	<u>22 755</u> 20 859
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>29 551</u> 27 733	<u>24 842</u> 23 757	<u>24 973</u> 23 757	<u>24 564</u> 23 757	<u>29 472</u> 27 733	<u>24 563</u> 23 757	<u>29 788</u> 27 733	<u>29 788</u> 27 733
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>31 798</u> 29 937	<u>27 559</u> 26 444	<u>27 691</u> 26 444	<u>27 282</u> 26 444	<u>31 719</u> 29 937	<u>27 281</u> 26 444	<u>32 034</u> 29 937	<u>32 034</u> 29 937
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>37 512</u> 35 542							
226-101-0200	400 19804-2012											
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>19 811</u> 17 762	<u>19 626</u> 18 373	<u>19 796</u> 18 373	<u>19 267</u> 18 373	<u>19 586</u> 17 762	<u>19 265</u> 18 373	<u>20 158</u> 17 762	<u>20 025</u> 17 762

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>19 324</u> 17 269	<u>18 127</u> 17 269	<u>18 613</u> 17 269	<u>19 387</u> 17 269	<u>18 441</u> 17 269	<u>17 872</u> 17 269	<u>18 222</u> 17 269
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>23 667</u> 21 565	<u>22 473</u> 21 565	<u>22 958</u> 21 565	<u>23 730</u> 21 565	<u>22 786</u> 21 565	<u>22 219</u> 21 565	<u>22 567</u> 21 565
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>25 884</u> 23 757	<u>24 691</u> 23 757	<u>25 175</u> 23 757	<u>25 947</u> 23 757	<u>25 004</u> 23 757	<u>24 437</u> 23 757	<u>24 785</u> 23 757
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>28 600</u> 26 444	<u>27 409</u> 26 444	<u>27 893</u> 26 444	<u>28 663</u> 26 444	<u>27 722</u> 26 444	<u>27 155</u> 26 444	<u>27 503</u> 26 444
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7							
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>20 972</u> 18 373	<u>19 431</u> 18 373	<u>20 056</u> 18 373	<u>21 053</u> 18 373	<u>19 835</u> 18 373	<u>19 103</u> 18 373	<u>19 553</u> 18 373

				,	-
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>19 355</u> 17 269
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>23 698</u> 21 565
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>25 915</u> 23 757
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>28 632</u> 26 444
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	
226-101-0200	400 19804-2012				
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>21 012</u> 18 373

							-	-	-	-		-
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>24 823</u> 22 660	<u>24 816</u> 23 492	<u>24 988</u> 23 492	<u>24 455</u> 23 492	<u>24 597</u> 22 660	<u>24 453</u> 23 492	<u>25 174</u> 22 660	<u>25 040</u> 22 660
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>36 115</u> 33 727	<u>36 423</u> 34 959	<u>36 595</u> 34 959	<u>36 061</u> 34 959	<u>35 888</u> 33 727	<u>36 059</u> 34 959	<u>36 466</u> 33 727	<u>36 332</u> 33 727
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>36 758</u> 34 409	<u>36 834</u> 35 359	<u>37 007</u> 35 359	<u>36 469</u> 35 359	<u>36 654</u> 34 409	<u>36 467</u> 35 359	<u>36 654</u> 34 409	<u>37 069</u> 34 409
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>35 935</u> 33 604							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>50 231</u> 47 620							

226-102.

							-	-	-	-		-
226-102-0100	13015-2012											
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>870 202</u> 827 659	<u>815 974</u> 790 055	<u>818 682</u> 790 055	<u>837 409</u> 790 055	<u>812 880</u> 790 055	<u>822 833</u> 790 055	<u>838 698</u> 790 055	

				,	-	-	-	-	-	-	-
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>26 176</u> 23 492	<u>24 620</u> 23 492	<u>25 251</u> 23 492	<u>26 258</u> 23 492	<u>25 028</u> 23 492	<u>24 288</u> 23 492	<u>24 743</u> 23 492
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>37 786</u> 34 959	<u>36 227</u> 34 959	<u>36 859</u> 34 959	<u>37 868</u> 34 959	<u>36 635</u> 34 959	<u>35 894</u> 34 959	<u>36 349</u> 34 959
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>38 203</u> 35 359	<u>36 636</u> 35 359	<u>37 272</u> 35 359	<u>38 286</u> 35 359	<u>37 047</u> 35 359	<u>36 301</u> 35 359	<u>36 759</u> 35 359
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5							

				,	-	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>810 269</u> 790 055	<u>868 577</u> 827 659	<u>810 237</u> 790 055	<u>819 314</u> 790 055	<u>875 075</u> 827 659	<u>875 075</u> 827 659	<u>807 646</u> 790 055

				,	-
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>26 217</u> 23 492
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>37 827</u> 34 959
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>38 244</u> 35 359
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	

				,	-	-
226-102-0100	13015-2012	.				
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>814 814</u> 790 055	<u>838 054</u> 790 055

							-	-	-	-	-
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>981 348</u> 928 106	<u>906 808</u> 874 380	<u>910 421</u> 874 380	<u>935 410</u> 874 380	<u>902 679</u> 874 380	<u>915 961</u> 874 380	<u>937 130</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 738 589</u> 1 650 499	<u>1 628 856</u> 1 575 117	<u>1 634 595</u> 1 575 117	<u>1 674 283</u> 1 575 117	<u>1 622 299</u> 1 575 117	<u>1 643 393</u> 1 575 117	<u>1 677 015</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 875 393</u> 1 773 820	<u>1 753 433</u> 1 691 331	<u>1 760 319</u> 1 691 331	<u>1 807 944</u> 1 691 331	<u>1 745 564</u> 1 691 331	<u>1 770 877</u> 1 691 331	<u>1 811 223</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>230 212</u> 208 899						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>286 893</u> 264 467	<u>280 432</u> 264 467	<u>193 338</u> 178 571	<u>205 685</u> 178 571	<u>189 513</u> 178 571	<u>196 075</u> 178 571	<u>206 535</u> 178 571
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>342 736</u> 314 416						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 494</u> 120 496						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>189 038</u> 168 332						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>432 035</u> 392 564						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>282 718</u> 255 175						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 870</u> 86 171	<u>85 336</u> 78 714	<u>86 271</u> 78 714	<u>92 739</u> 78 714	<u>84 268</u> 78 714	<u>87 705</u> 78 714	<u>93 184</u> 78 714

					-	-	-	-		-	-
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>899 195</u> 874 380	<u>979 181</u> 928 106	<u>899 152</u> 874 380	<u>911 264</u> 874 380	<u>987 851</u> 928 106	<u>987 851</u> 928 106	<u>895 694</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 616 766</u> 1 575 117	<u>1 735 146</u> 1 650 499	<u>1 616 697</u> 1 575 117	<u>1 635 933</u> 1 575 117	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 611 205</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 738 924</u> 1 691 331	<u>1 871 262</u> 1 773 820	<u>1 738 842</u> 1 691 331	<u>1 761 925</u> 1 691 331	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 732 251</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200							
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>187 791</u> 178 571	<u>285 822</u> 264 467	<u>187 770</u> 178 571	<u>193 755</u> 178 571	<u>290 106</u> 264 467	<u>290 106</u> 264 467	<u>186 061</u> 178 571
226-102-0302	-18	.	1	5400							
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350							
226-102-0402	1-6	.	1	4250							
226-102-0403	1-8	.	1	7750							
226-102-0404	2-6	.	1	5500							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>83 366</u> 78 714	<u>96 309</u> 86 171	<u>83 355</u> 78 714	<u>86 489</u> 78 714	<u>98 553</u> 86 171	<u>98 553</u> 86 171	<u>82 460</u> 78 714

					-	-
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>905 260</u> 874 380	<u>936 270</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 626 397</u> 1 575 117	<u>1 675 649</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 750 482</u> 1 691 331	<u>1 809 584</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012	.				
226-102-0205	14	.	1	4200		
226-102-0300	25912-2015	.				
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>190 788</u> 178 571	<u>206 110</u> 178 571
226-102-0302	-18	.	1	5400		
226-102-0400	13015-2012	.				
226-102-0401	1-4	.	1	2350		
226-102-0402	1-6	.	1	4250		
226-102-0403	1-8	.	1	7750		
226-102-0404	2-6	.	1	5500		
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>84 935</u> 78 714	<u>92 962</u> 78 714

							-	-	-	-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>209 037</u> 191 219						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>150 448</u> 136 698						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>247 193</u> 225 066						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 478</u> 178 586	<u>185 621</u> 173 220	<u>187 321</u> 173 220	<u>199 080</u> 173 220	<u>183 678</u> 173 220	<u>189 928</u> 173 220	<u>199 890</u> 173 220
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>194 410</u> 170 198	<u>186 565</u> 170 198	<u>188 168</u> 170 198		<u>184 089</u> 170 198	<u>191 809</u> 170 198	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>324 382</u> 288 822	<u>286 702</u> 264 688	<u>289 805</u> 264 688	<u>311 266</u> 264 688	<u>283 156</u> 264 688	<u>294 563</u> 264 688	<u>312 743</u> 264 688
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>478 529</u> 431 946						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>34 324</u> 31 451						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>38 725</u> 34 966						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>56 371</u> 50 865						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>108 954</u> 98 817						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>147 721</u> 134 024						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>222 514</u> 202 151						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430							
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320							
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>182 038</u> 173 220	<u>197 458</u> 178 586	<u>182 018</u> 173 220	<u>187 718</u> 173 220	<u>201 538</u> 178 586	<u>201 538</u> 178 586	<u>180 391</u> 173 220
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>181 327</u> 170 198	<u>193 109</u> 170 198	<u>178 934</u> 170 198	<u>189 208</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>179 439</u> 170 198
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>280 164</u> 264 688	<u>322 521</u> 288 822	<u>280 127</u> 264 688	<u>290 529</u> 264 688	<u>329 967</u> 288 822	<u>329 967</u> 288 822	<u>277 157</u> 264 688
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300							
226-102-0419	200.75.15	.	1	550							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100							
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000							

					-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430		
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320		
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>184 892</u> 173 220	<u>199 485</u> 173 220
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100		
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>285 372</u> 264 688	<u>312 005</u> 264 688
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300		
226-102-0419	200.75.15	.	1	550		
226-102-0420	200.100.15	.	1	750		
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100		
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000		
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000		

					-	-	-	-		-	-
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000							
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250							
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497							
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>105 976</u> 100 583	<u>123 242</u> 111 883	<u>105 963</u> 100 583	<u>109 503</u> 100 583	<u>126 789</u> 111 883	<u>125 966</u> 111 883	<u>104 953</u> 100 583

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.										
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>119 087</u> 114 345	<u>136 675</u> 126 495	<u>119 077</u> 114 345	<u>121 926</u> 114 345	<u>138 715</u> 126 495	<u>138 715</u> 126 495	<u>118 263</u> 114 345	<u>120 514</u> 114 345
226-103-1100	13015-2012	.										
226-103-1108	2	.	1	600								
226-103-1109	3	.	1	700								
226-103-1400	13015-2012	.										

8.04-08-2023

316

				,	-	-
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000		
226-102-0500	13015-2012	.				
226-102-0502	6	.	1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497		
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>107 748</u> 100 583	<u>116 810</u> 100 583

				,	-
226-103-0100	13015-2012	.			
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>127 810</u> 114 345
226-103-1100	13015-2012	.			
226-103-1108	2	.	1	600	
226-103-1109	3	.	1	700	
226-103-1400	13015-2012	.			

							-	-	-	-	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>7 924</u> 6 249						
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>7 299</u> 5 756						
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>6 622</u> 5 532	<u>6 530</u> 5 882	<u>6 625</u> 5 882	<u>7 322</u> 5 882	<u>6 421</u> 5 882	<u>6 796</u> 5 882	<u>7 369</u> 5 882
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 351</u> 4 487						
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>389 615</u> 351 176						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>419 054</u> 377 438						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>497 346</u> 448 994						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>530 919</u> 479 309						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>615 987</u> 560 109						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>128 078</u> 115 567						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>168 876</u> 151 045						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>197 965</u> 177 084						

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380								
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350								
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>6 313</u> 5 882	<u>6 560</u> 5 532	<u>6 171</u> 5 882	<u>6 669</u> 5 882	<u>6 805</u> 5 532	<u>6 805</u> 5 532	<u>6 225</u> 5 882	<u>6 489</u> 5 882
226-103-1410	-5	.	1	190								
226-103-1600	13015-2012	.										
226-103-1601	450	.	1	7700								
226-103-1602	500	.	1	8350								
226-103-1603	600 -	.	1	9650								
226-103-1604	650 -	.	1	10300								
226-103-1605	700 -	.	1	10950								
226-103-1700	13015-2012	.										
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500								
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630								
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250								

				,	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 345</u> 5 882
226-103-1410	-5	.	1	190	
226-103-1600	13015-2012	.			
226-103-1601	450	.	1	7700	
226-103-1602	500	.	1	8350	
226-103-1603	600 -	.	1	9650	
226-103-1604	650 -	.	1	10300	
226-103-1605	700 -	.	1	10950	
226-103-1700	13015-2012	.			
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	

					,	.	.	-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>133 921</u> 121 295							
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>151 971</u> 137 391							
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>187 223</u> 169 152							
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>220 435</u> 198 912							
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>189 131</u> 171 343							

226-104.

					,	.	.	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.										
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>13 830 333</u> 13 252 990							
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 767 717</u> 2 628 739							
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>3 111 294</u> 2 927 360	<u>2 918 165</u> 2 778 069	<u>2 935 749</u> 2 778 069	<u>3 073 769</u> 2 778 069	<u>2 898 069</u> 2 778 069	<u>2 972 133</u> 2 778 069	<u>3 082 700</u> 2 778 069	
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 202 597</u> 3 015 625	<u>3 220 855</u> 3 109 928	<u>3 232 978</u> 3 109 928	<u>3 327 087</u> 3 109 928	<u>3 206 999</u> 3 109 928	<u>3 256 420</u> 3 109 928	<u>3 333 209</u> 3 109 928	
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 957 693</u> 3 794 521							

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500								
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900								
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600								
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300								
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520								

					-	-	-	-		-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200							
226-104-0103	-21	.	1	19700							
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 875 102</u> 2 778 069	<u>3 103 457</u> 2 927 360	<u>2 860 848</u> 2 778 069	<u>2 947 850</u> 2 778 069	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>2 859 532</u> 2 778 069
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 191 653</u> 3 109 928	<u>3 194 681</u> 3 015 625	<u>3 168 997</u> 3 109 928	<u>3 239 926</u> 3 109 928	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 180 798</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16	.	1	19900							

8.04-08-2023

322

				,	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	

				,	-	-
226-104-0100	13015-2012	.				
226-104-0101	-42	.	1	71200		
226-104-0103	-21	.	1	19700		
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 910 629</u> 2 778 069	<u>3 078 234</u> 2 778 069
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 215 659</u> 3 109 928	<u>3 330 148</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16	.	1	19900		

							-	-	-	-	-
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 510 359</u> 3 344 349						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 372 021</u> 3 164 879	<u>3 156 140</u> 2 997 693	<u>3 176 313</u> 2 997 693	<u>3 334 650</u> 2 997 693	<u>3 133 086</u> 2 997 693	<u>3 218 053</u> 2 997 693	<u>3 344 896</u> 2 997 693
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 920 910</u> 5 642 703	<u>5 902 721</u> 5 642 703	<u>5 920 910</u> 5 642 703				
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>12 925 594</u> 12 403 401						
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 539 415</u> 2 424 263						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 121 414</u> 2 981 520						
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 603 099</u> 3 440 860						
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 955 846</u> 5 682 114						
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 725 907</u> 1 635 306						
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 209 303</u> 2 095 034						
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 902 919</u> 2 760 859						
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 820 240</u> 3 633 963						
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 311 940</u> 4 100 112						

					-	-	-	-		-	-
226-104-0107	-24	.	1	22600							
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 106 739</u> 2 997 693	<u>3 363 031</u> 3 164 879	<u>3 090 386</u> 2 997 693	<u>3 190 196</u> 2 997 693	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 088 876</u> 2 997 693
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 840 349</u> 5 642 703	<u>5 974 515</u> 5 642 703	<u>5 812 546</u> 5 642 703		<u>6 040 502</u> 5 642 703	<u>6 040 502</u> 5 642 703	
226-104-0110	-42	.	1	62500							
226-104-0117	-18	.	1	15200							
226-104-0118	-21	.	1	18300							
226-104-0119	-24	.	1	21300							
226-104-0120	-33	.	1	36500							
226-104-0121	12	.	1	13200							
226-104-0122	15	.	1	16500							
226-104-0123	18	.	1	19800							
226-104-0124	21	.	1	25900							
226-104-0125	24	.	1	29600							

					-	-
226-104-0107	-24	.	1	22600		
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 147 495</u> 2 997 693	<u>3 339 773</u> 2 997 693
226-104-0109	-33	.	1	37700		
226-104-0110	-42	.	1	62500		
226-104-0117	-18	.	1	15200		
226-104-0118	-21	.	1	18300		
226-104-0119	-24	.	1	21300		
226-104-0120	-33	.	1	36500		
226-104-0121	12	.	1	13200		
226-104-0122	15	.	1	16500		
226-104-0123	18	.	1	19800		
226-104-0124	21	.	1	25900		
226-104-0125	24	.	1	29600		

							-	-	-	-	-
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 883 688</u> 6 554 354						
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 063 624</u> 9 594 323						
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 763 998</u> 2 712 054	<u>3 077 978</u> 2 946 429	<u>3 093 821</u> 2 946 429	<u>3 218 179</u> 2 946 429	<u>3 059 871</u> 2 946 429	<u>3 126 603</u> 2 946 429	<u>3 226 226</u> 2 946 429
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 132 677</u> 3 073 661	<u>3 475 544</u> 3 325 893	<u>3 493 618</u> 3 325 893	<u>3 635 491</u> 3 325 893	<u>3 454 887</u> 3 325 893	<u>3 531 018</u> 3 325 893	<u>3 644 672</u> 3 325 893
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 068 050</u> 4 972 098	<u>5 149 562</u> 4 910 714	<u>5 179 196</u> 4 910 714	<u>5 411 798</u> 4 910 714	<u>5 115 695</u> 4 910 714	<u>5 240 513</u> 4 910 714	<u>5 426 850</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 826 469</u> 3 647 381						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>4 004 989</u> 3 816 380						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 972 855</u> 4 737 318						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>8 712 134</u> 8 312 548						
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 987 740</u> 1 898 455						
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 504 657</u> 2 391 906						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>4 232 445</u> 4 060 016						

					-	-	-	-		-	-
226-104-0126	33	.	1	45200							
226-104-0127	42	.	1	63250							
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>3 039 178</u> 2 946 429	<u>2 800 212</u> 2 712 054	<u>3 026 334</u> 2 946 429	<u>3 104 724</u> 2 946 429	<u>2 763 998</u> 2 712 054	<u>2 821 659</u> 2 712 054	<u>3 025 148</u> 2 946 429
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 431 279</u> 3 325 893	<u>3 173 991</u> 3 073 661	<u>3 416 626</u> 3 325 893	<u>3 506 058</u> 3 325 893	<u>3 132 677</u> 3 073 661	<u>3 198 460</u> 3 073 661	<u>3 415 274</u> 3 325 893
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 076 990</u> 4 910 714	<u>5 135 784</u> 4 972 098	<u>5 052 967</u> 4 910 714	<u>5 199 590</u> 4 910 714	<u>5 068 050</u> 4 972 098	<u>5 175 901</u> 4 972 098	<u>5 050 749</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200							
226-104-0204	98	.	1	25600							
226-104-0206	115	.	1	32100							
226-104-0214	165	.	1	53200							
226-104-0219	50	.	1	11700							
226-104-0223	60	.	1	14800							
226-104-0225	73	.	1	20800							

					-	-
226-104-0126	33	.	1	45200		
226-104-0127	42	.	1	63250		
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>3 071 188</u> 2 946 429	<u>3 222 203</u> 2 946 429
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 467 797</u> 3 325 893	<u>3 640 082</u> 3 325 893
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 136 862</u> 4 910 714	<u>5 419 324</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012	.				
226-104-0202	93	.	1	24200		
226-104-0204	98	.	1	25600		
226-104-0206	115	.	1	32100		
226-104-0214	165	.	1	53200		
226-104-0219	50	.	1	11700		
226-104-0223	60	.	1	14800		
226-104-0225	73	.	1	20800		

							-	-	-	-	-
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 590 242</u> 4 380 698						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 928 942</u> 5 642 839						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>7 175 520</u> 6 818 104						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 798 211</u> 3 625 696						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 935 736</u> 4 711 677						

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										

					-	-	-	-		-	-
226-104-0229	93	.	1	27800							
226-104-0233	115	.	1	39500							
226-104-0237	135	.	1	50400							
226-104-0243	93	.	1	22800							
226-104-0245	115	.	1	29600							

[illegible]

				,	-	-
226-104-0229	93	.	1	27800		
226-104-0233	115	.	1	39500		
226-104-0237	135	.	1	50400		
226-104-0243	93	.	1	22800		
226-104-0245	115	.	1	29600		

				,	-
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				

							-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 324</u> 18 500	<u>19 409</u> 18 500	<u>20 149</u> 18 500	<u>19 211</u> 18 500	<u>19 601</u> 18 500	<u>20 198</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 372</u> 17 500	<u>18 466</u> 17 500	<u>19 280</u> 17 500	<u>18 248</u> 17 500	<u>18 677</u> 17 500	<u>19 333</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 360</u> 17 500	<u>18 452</u> 17 500	<u>19 251</u> 17 500	<u>18 238</u> 17 500	<u>18 660</u> 17 500	<u>19 304</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 465</u> 1 339	<u>2 500</u> 2 232	<u>2 534</u> 2 232	<u>2 773</u> 2 232	<u>2 461</u> 2 232	<u>2 587</u> 2 232	<u>2 789</u> 2 232
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286						

					-	-	-	-		-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204								
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200								
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372								
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 098</u> 18 500	<u>19 232</u> 18 500	<u>18 992</u> 18 500	<u>19 468</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 006</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 123</u> 17 500	<u>18 271</u> 17 500	<u>18 007</u> 17 500	<u>18 531</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 022</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 116</u> 17 500	<u>18 261</u> 17 500	<u>18 001</u> 17 500	<u>18 516</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500	<u>18 017</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500

					-	-	-	-		-	-	-
255-101-0100	6665-91											
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 427</u> 2 232	<u>2 076</u> 1 786	<u>2 389</u> 2 232	<u>2 543</u> 2 232	<u>2 098</u> 1 786	<u>2 148</u> 1 786	<u>2 394</u> 2 232	<u>2 485</u> 2 232
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5								

				,	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015	.			
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 173</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 306</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 277</u> 17 500

				,	-
255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 781</u> 2 232
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	

					,	,	-	-	-	-	-
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>617</u> 563	<u>1 283</u> 1 161	<u>1 298</u> 1 161	<u>1 402</u> 1 161	<u>1 265</u> 1 161	<u>1 321</u> 1 161	<u>1 409</u> 1 161
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661						

255-102.

					,	,	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0400	17608-2017	2									
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>15 907</u> 14 555						
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 183</u> 14 826						
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>17 198</u> 15 820						

					-	-	-	-		-	-	-
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 251}{1\ 161}$	$\frac{991}{862}$	$\frac{1\ 234}{1\ 161}$	$\frac{1\ 301}{1\ 161}$	$\frac{1\ 000}{862}$	$\frac{1\ 022}{862}$	$\frac{1\ 236}{1\ 161}$	$\frac{1\ 276}{1\ 161}$
255-101-0109	300 6665-91		1	80								

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0400	17608-2017	2										
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225								

				,	-
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 406}{1\ 161}$
255-101-0109	300 6665-91		1	80	

				,	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0400	17608-2017	2			
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	

							-	-	-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>16 368</u> 15 007						
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 644</u> 15 278						
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>17 659</u> 16 272						
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>17 105</u> 15 730						
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>18 120</u> 16 724						
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>19 042</u> 17 628						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 189</u> 1 762						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96								

				,	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	

							-	-	-	-	-
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>2 378</u> 1 947					
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 457</u> 1 929					
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 664</u> 2 132					
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 009</u> 2 321	<u>2 759</u> 2 321	<u>2 821</u> 2 321	<u>3 250</u> 2 321	<u>2 688</u> 2 321	<u>2 916</u> 2 321
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 283</u> 2 589	<u>3 034</u> 2 589	<u>3 096</u> 2 589	<u>3 525</u> 2 589	<u>2 963</u> 2 589	<u>3 191</u> 2 589
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 479</u> 2 679	<u>3 188</u> 2 679	<u>3 261</u> 2 679	<u>3 762</u> 2 679	<u>3 106</u> 2 679	<u>3 372</u> 2 679
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 754</u> 2 946	<u>3 463</u> 2 946	<u>3 536</u> 2 946	<u>4 036</u> 2 946	<u>3 381</u> 2 946	<u>3 647</u> 2 946
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 118</u> 2 289					
255-102-0800	, c 17608-2017		2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>21 666</u> 20 970					
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>22 579</u> 21 810					
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>21 974</u> 21 270					
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>22 887</u> 22 110					

					-	-	-	-		-	-		
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96								
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120								
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120								
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{2\,628}{2\,321}$	$\frac{2\,939}{2\,321}$	$\frac{2\,560}{2\,321}$	$\frac{2\,836}{2\,321}$	$\frac{3\,124}{2\,321}$	$\frac{3\,097}{2\,321}$	$\frac{2\,568}{2\,321}$	$\frac{2\,732}{2\,321}$
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{2\,903}{2\,589}$	$\frac{3\,214}{2\,589}$	$\frac{2\,834}{2\,589}$	$\frac{3\,110}{2\,589}$	$\frac{3\,399}{2\,589}$	$\frac{3\,372}{2\,589}$	$\frac{2\,843}{2\,589}$	$\frac{3\,007}{2\,589}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,036}{2\,679}$	$\frac{3\,399}{2\,679}$	$\frac{2\,956}{2\,679}$	$\frac{3\,278}{2\,679}$	$\frac{3\,614}{2\,679}$	$\frac{3\,582}{2\,679}$	$\frac{2\,966}{2\,679}$	$\frac{3\,157}{2\,679}$
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,311}{2\,946}$	$\frac{3\,674}{2\,946}$	$\frac{3\,231}{2\,946}$	$\frac{3\,553}{2\,946}$	$\frac{3\,889}{2\,946}$	$\frac{3\,857}{2\,946}$	$\frac{3\,241}{2\,946}$	$\frac{3\,432}{2\,946}$
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192								
255-102-0800	, c 17608-2017		2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130								
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175								
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130								
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175								

				,	-
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 265</u> 2 321
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 540</u> 2 589
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 779</u> 2 679
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 054</u> 2 946
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	
255-102-0800	, c 17608-2017	2			
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	

							-	-	-	-	-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 195</u> 22 410						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>24 996</u> 24 110						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>25 509</u> 24 610						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>26 291</u> 25 310						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 036</u> 21 330						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 948</u> 22 170						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 343</u> 21 630						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 256</u> 22 470						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 564</u> 22 770						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 365</u> 24 470						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 878</u> 24 970						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 661</u> 25 670						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 128</u> 21 420						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282								
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								

					-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	

							-	-	-	-	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 041</u> 22 260						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 436</u> 21 720						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 349</u> 22 560						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 656</u> 22 860						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>25 457</u> 24 560						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>25 971</u> 25 060						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>26 753</u> 25 760						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 816</u> 22 090						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 728</u> 22 930						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 123</u> 22 390						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 036</u> 23 230						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 344</u> 23 530						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 145</u> 25 230						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282								
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225								

					-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	

							-	-	-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>26 658</u> 25 730						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>27 441</u> 26 430						
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 335</u> 25 520						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 248</u> 26 360						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 643</u> 25 820						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 556</u> 26 660						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 864</u> 26 960						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 665</u> 28 660						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>31 204</u> 30 160						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>30 961</u> 29 860						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 797</u> 25 970						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225								
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282								
255-102-0900	, c 17608-2017	2										
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282								
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								

					-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	
255-102-0900	, , c 17608-2017	2			
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	

							-	-	-	-	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 710</u> 26 810						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 105</u> 26 270						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 018</u> 27 110						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 326</u> 27 410						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 127</u> 29 110						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 640</u> 29 610						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>31 422</u> 30 310						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 074</u> 26 240						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 987</u> 27 080						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 382</u> 26 540						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 295</u> 27 380						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 603</u> 27 680						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>30 404</u> 29 380						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225								

					-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	

							-	-	-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>30 917</u> 29 880						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>31 700</u> 30 580						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 526</u> 26 680						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 439</u> 27 520						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 834</u> 26 980						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 746</u> 27 820						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 054</u> 28 120						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 855</u> 29 820						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 368</u> 30 320						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>32 151</u> 31 020						

255-103.

255-103-0100					

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282								
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282								

					-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	

255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{11\,778}{11\,500}$
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{8\,470}{8\,300}$
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{12\,689}{12\,400}$
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{9\,381}{9\,200}$

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	$\frac{7\,279}{7\,143}$
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	$\frac{8\,182}{8\,036}$
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	$\frac{9\,989}{9\,821}$
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	$\frac{6\,950}{6\,830}$
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	$\frac{7\,854}{7\,723}$

255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>37 667</u> 37 202
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

26.
261.
261-1.

261-101.

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084

[illegible]

					-
261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084

[illegible]

					-	-	-	-		-	-	-
261-101-0200	, ,											
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,											
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393

					-
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,				
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393

					,	,	-	-	-	-	-
261-101-0383	, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088

				,	-
261-101-0383	, , , ; 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная