

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		10
211-4.		11
211-5.		13
211-6.		13
211-7.		14
212.	, , ,	15
212-1.		15
212-2.		50
212-3.		52
212-4.		52
212-5.		55
212-6.	,	58
213.		59
213-1.		59
213-3.	, ,	61
22.		65
221.		65
221-1.		65
222.	,	67
222-1.	, ,	67
222-2.	,	72
222-3.	, ,	73
225.		75

8.04-08-2023

IV

225-1.	75
225-2.	90
226.	100
226-1.	100
25.	102
251.	102
251-3.	102
255.	103
255-1.	103
26.	112
261.	112
261-1.	112

21.

211.

211-1. ,

211-101.

							-	-
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,734}{1\,198}$	$\frac{1\,734}{1\,198}$	$\frac{1\,734}{1\,198}$	$\frac{1\,734}{1\,198}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

2

211-2.
211-201.

					•	•	-	-
				•	•	•		

							-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 495</u>	<u>9 112</u>	<u>6 788</u>	<u>7 797</u> 5 523
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 442</u>	<u>9 092</u>	<u>6 784</u>	<u>7 741</u> 5 483
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 388</u>	<u>9 072</u>	<u>6 781</u>	<u>7 685</u> 5 444
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 388</u>	<u>9 072</u>	<u>6 781</u>	<u>7 685</u> 5 444
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 388</u>	<u>9 072</u>	<u>6 781</u>	<u>7 685</u> 5 444
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 201</u>	<u>8 299</u>	<u>6 025</u>	<u>6 496</u> 4 303
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 968</u>	<u>8 175</u>	<u>5 934</u>	<u>6 259</u> 4 103
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 892</u>	<u>8 215</u>	<u>5 941</u>	<u>6 187</u> 4 003
211-201-0200	300 1284-2004	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 601</u>	<u>9 228</u>	<u>6 904</u>	<u>7 902</u> 5 625
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 546</u>	<u>9 208</u>	<u>6 900</u>	<u>7 845</u> 5 585
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 492</u>	<u>9 188</u>	<u>6 897</u>	<u>7 789</u> 5 545

							-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 492</u>	<u>9 188</u>	<u>6 897</u>	<u>7 789</u> 5 545
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 492</u>	<u>9 188</u>	<u>6 897</u>	<u>7 789</u> 5 545
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 283</u>	<u>8 401</u>	<u>6 127</u>	<u>6 578</u> 4 383
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 046</u>	<u>8 275</u>	<u>6 034</u>	<u>6 337</u> 4 179
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 968</u>	<u>8 316</u>	<u>6 042</u>	<u>6 263</u> 4 077
211-201-0300	400 1284-2004	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 710</u>	<u>9 349</u>	<u>7 025</u>	<u>8 011</u> 5 731
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 655</u>	<u>9 328</u>	<u>7 021</u>	<u>7 954</u> 5 690
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 600</u>	<u>9 308</u>	<u>7 017</u>	<u>7 897</u> 5 649
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 600</u>	<u>9 308</u>	<u>7 017</u>	<u>7 897</u> 5 649
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 600</u>	<u>9 308</u>	<u>7 017</u>	<u>7 897</u> 5 649
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 368</u>	<u>8 507</u>	<u>6 233</u>	<u>6 663</u> 4 466
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 128</u>	<u>8 380</u>	<u>6 139</u>	<u>6 418</u> 4 257

							-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 047</u>	<u>8 420</u>	<u>6 146</u>	<u>6 342</u> 4 154
211-201-0400	600 1284-2004	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 823</u>	<u>9 474</u>	<u>7 150</u>	<u>8 125</u> 5 841
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 767</u>	<u>9 454</u>	<u>7 146</u>	<u>8 067</u> 5 800
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 712</u>	<u>9 433</u>	<u>7 142</u>	<u>8 009</u> 5 758
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 712</u>	<u>9 433</u>	<u>7 142</u>	<u>8 009</u> 5 758
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 712</u>	<u>9 433</u>	<u>7 142</u>	<u>8 009</u> 5 758
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 457</u>	<u>8 617</u>	<u>6 343</u>	<u>6 751</u> 4 552
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 212</u>	<u>8 488</u>	<u>6 247</u>	<u>6 503</u> 4 339
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 130</u>	<u>8 529</u>	<u>6 255</u>	<u>6 424</u> 4 234
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 941</u>	<u>9 604</u>	<u>7 280</u>	<u>8 243</u> 5 956
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 885</u>	<u>9 584</u>	<u>7 276</u>	<u>8 184</u> 5 913

							-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>9 563</u>	<u>7 272</u>	<u>8 125</u> 5 871
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>9 563</u>	<u>7 272</u>	<u>8 125</u> 5 871
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>9 563</u>	<u>7 272</u>	<u>8 125</u> 5 871
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 549</u>	<u>8 732</u>	<u>6 457</u>	<u>6 843</u> 4 641
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 300</u>	<u>8 601</u>	<u>6 360</u>	<u>6 590</u> 4 424
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 215</u>	<u>8 641</u>	<u>6 367</u>	<u>6 510</u> 4 317
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 002</u>	<u>9 671</u>	<u>7 347</u>	<u>8 303</u> 6 015
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 945</u>	<u>9 650</u>	<u>7 343</u>	<u>8 244</u> 5 972
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 888</u>	<u>9 630</u>	<u>7 339</u>	<u>8 185</u> 5 929
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 888</u>	<u>9 630</u>	<u>7 339</u>	<u>8 185</u> 5 929
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 888</u>	<u>9 630</u>	<u>7 339</u>	<u>8 185</u> 5 929
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 596</u>	<u>8 791</u>	<u>6 516</u>	<u>6 891</u> 4 687

							-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 345</u>	<u>8 659</u>	<u>6 418</u>	<u>6 635</u> 4 468
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 259</u>	<u>8 699</u>	<u>6 425</u>	<u>6 554</u> 4 360
211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 159</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>8 476</u> 6 075
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 101</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>8 416</u> 6 032
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 737</u>	<u>9 014</u>	<u>6 675</u>	<u>7 048</u> 4 734
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 482</u>	<u>8 879</u>	<u>6 574</u>	<u>6 788</u> 4 513
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 397</u>	<u>8 922</u>	<u>6 583</u>	<u>6 707</u> 4 404
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 159</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>8 476</u> 6 075
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 873</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>8 188</u> 5 810

							-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>7 984</u>	<u>9 842</u>	<u>7 503</u>	<u>8 295</u> 5 945
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 159</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>8 476</u> 6 075
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 101</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>8 416</u> 6 032
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 737</u>	<u>9 014</u>	<u>6 675</u>	<u>7 048</u> 4 734
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 482</u>	<u>8 879</u>	<u>6 574</u>	<u>6 788</u> 4 513
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 397</u>	<u>8 922</u>	<u>6 583</u>	<u>6 707</u> 4 404
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 159</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>8 476</u> 6 075
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>8 101</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>8 416</u> 6 032

							-	-
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>8 355</u> 5 988
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 984</u>	<u>9 842</u>	<u>7 503</u>	<u>8 295</u> 5 945

211-203.

							-	-
211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>5 283</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610

211-205.

							-	-
211-205-0100	1215-2003							

							-	-
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 019</u> 18 750	<u>19 752</u> 18 750	<u>21 181</u> 18 750	<u>21 368</u> 18 750
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 019</u> 18 750	<u>19 752</u> 18 750	<u>21 181</u> 18 750	<u>21 368</u> 18 750
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 019</u> 18 750	<u>19 752</u> 18 750	<u>21 181</u> 18 750	<u>21 368</u> 18 750

211-206.

							-	-
211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 530</u>	<u>11 810</u>	<u>10 046</u>	<u>6 839</u> 4 546

211-3.**211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			

211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{18\,918}{18\,080}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{18\,918}{18\,080}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{18\,918}{18\,080}$

211-4.

8.04-08-2023

12

211-401.

							-	-
211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 383</u>	<u>8 606</u>	<u>8 050</u>	<u>6 723</u> 4 219
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 383</u>	<u>8 606</u>	<u>8 050</u>	<u>6 723</u> 4 219
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 625</u>	<u>8 715</u>	<u>8 715</u>	<u>7 965</u> 5 424

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-403-0200	(4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

							-	-
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 390</u>	<u>8 926</u>	<u>6 365</u>	<u>5 730</u> 3 254

211-6.
211-601.

							-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 809</u>	<u>9 141</u>	<u>6 409</u>	<u>7 172</u> 4 500

211-603.

- -

							-	-
211-603-0100	- -	3						
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 171</u>	<u>8 819</u>	<u>6 343</u>	<u>6 499</u> 4 078
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 171</u>	<u>8 819</u>	<u>6 343</u>	<u>6 499</u> 4 078
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 171</u>	<u>8 819</u>	<u>6 343</u>	<u>6 499</u> 4 078
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 171</u>	<u>8 819</u>	<u>6 343</u>	<u>6 499</u> 4 078

211-7.**211-701.**

,

211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>	

211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212.**212-1.****212-101.**

212-101-0100	7473-2010	3,5	3					
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>27 803</u> 25 013	<u>27 959</u> 14 559	<u>27 959</u> 14 559
212-101-0200	7473-2010	5	3					

							-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 108</u> 25 313	<u>28 137</u> 14 734	<u>28 137</u> 14 734	<u>34 984</u> 25 313
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 417</u> 25 617	<u>28 317</u> 14 911	<u>28 317</u> 14 911	<u>35 293</u> 25 617
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 876	<u>28 835</u> 15 061	<u>28 835</u> 15 061	<u>36 044</u> 25 876
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 631</u> 26 140	<u>28 992</u> 15 215	<u>28 992</u> 15 215	<u>36 312</u> 26 140
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 905</u> 26 409	<u>29 151</u> 15 372	<u>29 151</u> 15 372	<u>36 586</u> 26 409
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 965	<u>29 480</u> 15 695	<u>29 480</u> 15 695	<u>37 150</u> 26 965
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 761</u> 27 252	<u>29 649</u> 15 862	<u>29 649</u> 15 862	<u>37 442</u> 27 252
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 631</u> 26 140	<u>28 992</u> 15 215	<u>28 992</u> 15 215	<u>36 312</u> 26 140
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 905</u> 26 409	<u>29 151</u> 15 372	<u>29 151</u> 15 372	<u>36 586</u> 26 409
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 184</u> 26 685	<u>29 314</u> 15 532	<u>29 314</u> 15 532	<u>36 865</u> 26 685
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 761</u> 27 252	<u>29 649</u> 15 862	<u>29 649</u> 15 862	<u>37 442</u> 27 252
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 059</u> 27 545	<u>29 823</u> 16 033	<u>29 823</u> 16 033	<u>37 740</u> 27 545

							-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 905</u> 26 409	<u>29 151</u> 15 372	<u>29 151</u> 15 372	<u>36 586</u> 26 409
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 184</u> 26 685	<u>29 314</u> 15 532	<u>29 314</u> 15 532	<u>36 865</u> 26 685
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 965	<u>29 480</u> 15 695	<u>29 480</u> 15 695	<u>37 150</u> 26 965
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 059</u> 27 545	<u>29 823</u> 16 033	<u>29 823</u> 16 033	<u>37 740</u> 27 545
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 363</u> 27 845	<u>30 000</u> 16 207	<u>30 000</u> 16 207	<u>38 044</u> 27 845
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 184</u> 26 685	<u>29 314</u> 15 532	<u>29 314</u> 15 532	<u>36 865</u> 26 685
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 965	<u>29 480</u> 15 695	<u>29 480</u> 15 695	<u>37 150</u> 26 965
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 761</u> 27 252	<u>29 649</u> 15 862	<u>29 649</u> 15 862	<u>37 442</u> 27 252
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 363</u> 27 845	<u>30 000</u> 16 207	<u>30 000</u> 16 207	<u>38 044</u> 27 845
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 674</u> 28 151	<u>30 181</u> 16 385	<u>30 181</u> 16 385	<u>38 355</u> 28 151
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 582</u> 26 764	<u>30 040</u> 16 607	<u>30 040</u> 16 607	<u>36 458</u> 26 764
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 540</u> 27 035	<u>30 576</u> 16 775	<u>30 576</u> 16 775	<u>37 221</u> 27 035

							-	-
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 820</u> 27 311	<u>30 750</u> 16 946	<u>30 750</u> 16 946	<u>37 501</u> 27 311
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 106</u> 27 592	<u>30 928</u> 17 121	<u>30 928</u> 17 121	<u>37 787</u> 27 592
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 696</u> 28 173	<u>31 294</u> 17 481	<u>31 294</u> 17 481	<u>38 377</u> 28 173
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 001</u> 28 473	<u>31 483</u> 17 667	<u>31 483</u> 17 667	<u>38 682</u> 28 473
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 820</u> 27 311	<u>30 750</u> 16 946	<u>30 750</u> 16 946	<u>37 501</u> 27 311
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 106</u> 27 592	<u>30 928</u> 17 121	<u>30 928</u> 17 121	<u>37 787</u> 27 592
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 879	<u>31 109</u> 17 299	<u>31 109</u> 17 299	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 001</u> 28 473	<u>31 483</u> 17 667	<u>31 483</u> 17 667	<u>38 682</u> 28 473
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 312</u> 28 779	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>38 993</u> 28 779
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 106</u> 27 592	<u>30 928</u> 17 121	<u>30 928</u> 17 121	<u>37 787</u> 27 592
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 879	<u>31 109</u> 17 299	<u>31 109</u> 17 299	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 696</u> 28 173	<u>31 294</u> 17 481	<u>31 294</u> 17 481	<u>38 377</u> 28 173
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 312</u> 28 779	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>38 993</u> 28 779

							-	-
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 630</u> 29 092	<u>31 873</u> 18 051	<u>31 873</u> 18 051	<u>39 311</u> 29 092
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 879	<u>31 109</u> 17 299	<u>31 109</u> 17 299	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 696</u> 28 173	<u>31 294</u> 17 481	<u>31 294</u> 17 481	<u>38 377</u> 28 173
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 001</u> 28 473	<u>31 483</u> 17 667	<u>31 483</u> 17 667	<u>38 682</u> 28 473
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 630</u> 29 092	<u>31 873</u> 18 051	<u>31 873</u> 18 051	<u>39 311</u> 29 092
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 955</u> 29 411	<u>32 075</u> 18 250	<u>32 075</u> 18 250	<u>39 635</u> 29 411
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 582</u> 26 764	<u>30 040</u> 16 607	<u>30 040</u> 16 607	<u>36 458</u> 26 764
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 540</u> 27 035	<u>30 576</u> 16 775	<u>30 576</u> 16 775	<u>37 221</u> 27 035
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 820</u> 27 311	<u>30 750</u> 16 946	<u>30 750</u> 16 946	<u>37 501</u> 27 311
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 106</u> 27 592	<u>30 928</u> 17 121	<u>30 928</u> 17 121	<u>37 787</u> 27 592
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 696</u> 28 173	<u>31 294</u> 17 481	<u>31 294</u> 17 481	<u>38 377</u> 28 173
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 001</u> 28 473	<u>31 483</u> 17 667	<u>31 483</u> 17 667	<u>38 682</u> 28 473

							-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 820</u> 27 311	<u>30 750</u> 16 946	<u>30 750</u> 16 946	<u>37 501</u> 27 311
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 106</u> 27 592	<u>30 928</u> 17 121	<u>30 928</u> 17 121	<u>37 787</u> 27 592
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 879	<u>31 109</u> 17 299	<u>31 109</u> 17 299	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 001</u> 28 473	<u>31 483</u> 17 667	<u>31 483</u> 17 667	<u>38 682</u> 28 473
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 312</u> 28 779	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>38 993</u> 28 779
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 106</u> 27 592	<u>30 928</u> 17 121	<u>30 928</u> 17 121	<u>37 787</u> 27 592
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 879	<u>31 109</u> 17 299	<u>31 109</u> 17 299	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 696</u> 28 173	<u>31 294</u> 17 481	<u>31 294</u> 17 481	<u>38 377</u> 28 173
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 312</u> 28 779	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>38 993</u> 28 779
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 630</u> 29 092	<u>31 873</u> 18 051	<u>31 873</u> 18 051	<u>39 311</u> 29 092
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 879	<u>31 109</u> 17 299	<u>31 109</u> 17 299	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 696</u> 28 173	<u>31 294</u> 17 481	<u>31 294</u> 17 481	<u>38 377</u> 28 173
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 001</u> 28 473	<u>31 483</u> 17 667	<u>31 483</u> 17 667	<u>38 682</u> 28 473

							-	-
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 630</u> 29 092	<u>31 873</u> 18 051	<u>31 873</u> 18 051	<u>39 311</u> 29 092
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 955</u> 29 411	<u>32 075</u> 18 250	<u>32 075</u> 18 250	<u>39 635</u> 29 411
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 881</u> 28 043	<u>31 038</u> 17 589	<u>31 038</u> 17 589	<u>37 757</u> 28 043
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 852</u> 28 326	<u>31 584</u> 17 767	<u>31 584</u> 17 767	<u>38 533</u> 28 326
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 146</u> 28 615	<u>31 769</u> 17 948	<u>31 769</u> 17 948	<u>38 827</u> 28 615
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 445</u> 28 910	<u>31 957</u> 18 133	<u>31 957</u> 18 133	<u>39 126</u> 28 910
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 064</u> 29 519	<u>32 344</u> 18 515	<u>32 344</u> 18 515	<u>39 745</u> 29 519
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 383</u> 29 833	<u>32 545</u> 18 712	<u>32 545</u> 18 712	<u>40 064</u> 29 833
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 146</u> 28 615	<u>31 769</u> 17 948	<u>31 769</u> 17 948	<u>38 827</u> 28 615
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 445</u> 28 910	<u>31 957</u> 18 133	<u>31 957</u> 18 133	<u>39 126</u> 28 910
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 751</u> 29 211	<u>32 148</u> 18 322	<u>32 148</u> 18 322	<u>39 432</u> 29 211
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 383</u> 29 833	<u>32 545</u> 18 712	<u>32 545</u> 18 712	<u>40 064</u> 29 833

							-	-
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 709</u> 30 154	<u>32 749</u> 18 913	<u>32 749</u> 18 913	<u>40 390</u> 30 154
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 445</u> 28 910	<u>31 957</u> 18 133	<u>31 957</u> 18 133	<u>39 126</u> 28 910
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 751</u> 29 211	<u>32 148</u> 18 322	<u>32 148</u> 18 322	<u>39 432</u> 29 211
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 064</u> 29 519	<u>32 344</u> 18 515	<u>32 344</u> 18 515	<u>39 745</u> 29 519
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 709</u> 30 154	<u>32 749</u> 18 913	<u>32 749</u> 18 913	<u>40 390</u> 30 154
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 042</u> 30 481	<u>32 958</u> 19 119	<u>32 958</u> 19 119	<u>40 723</u> 30 481
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 751</u> 29 211	<u>32 148</u> 18 322	<u>32 148</u> 18 322	<u>39 432</u> 29 211
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 064</u> 29 519	<u>32 344</u> 18 515	<u>32 344</u> 18 515	<u>39 745</u> 29 519
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 383</u> 29 833	<u>32 545</u> 18 712	<u>32 545</u> 18 712	<u>40 064</u> 29 833
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 042</u> 30 481	<u>32 958</u> 19 119	<u>32 958</u> 19 119	<u>40 723</u> 30 481
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 382</u> 30 816	<u>33 171</u> 19 329	<u>33 171</u> 19 329	<u>41 063</u> 30 816
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 042</u> 30 481	<u>32 958</u> 19 119	<u>32 958</u> 19 119	<u>40 723</u> 30 481
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 382</u> 30 816	<u>33 171</u> 19 329	<u>33 171</u> 19 329	<u>41 063</u> 30 816

							-	-
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 730</u> 31 159	<u>33 389</u> 19 544	<u>33 389</u> 19 544	<u>41 411</u> 31 159
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 086</u> 31 509	<u>33 613</u> 19 763	<u>33 613</u> 19 763	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 822</u> 32 233	<u>34 074</u> 20 218	<u>34 074</u> 20 218	<u>42 503</u> 32 233
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 209</u> 29 350	<u>32 399</u> 18 929	<u>32 399</u> 18 929	<u>39 086</u> 29 350
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 193</u> 29 646	<u>32 959</u> 19 120	<u>32 959</u> 19 120	<u>39 874</u> 29 646
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 501</u> 29 949	<u>33 157</u> 19 315	<u>33 157</u> 19 315	<u>40 182</u> 29 949
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 573	<u>33 566</u> 19 717	<u>33 566</u> 19 717	<u>40 816</u> 30 573
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 462</u> 30 895	<u>33 777</u> 19 925	<u>33 777</u> 19 925	<u>41 143</u> 30 895
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 193</u> 29 646	<u>32 959</u> 19 120	<u>32 959</u> 19 120	<u>39 874</u> 29 646
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 501</u> 29 949	<u>33 157</u> 19 315	<u>33 157</u> 19 315	<u>40 182</u> 29 949
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 815</u> 30 258	<u>33 359</u> 19 514	<u>33 359</u> 19 514	<u>40 495</u> 30 258
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 462</u> 30 895	<u>33 777</u> 19 925	<u>33 777</u> 19 925	<u>41 143</u> 30 895

							-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 223	<u>33 992</u> 20 137	<u>33 992</u> 20 137	<u>41 477</u> 31 223
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 501</u> 29 949	<u>33 157</u> 19 315	<u>33 157</u> 19 315	<u>40 182</u> 29 949
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 815</u> 30 258	<u>33 359</u> 19 514	<u>33 359</u> 19 514	<u>40 495</u> 30 258
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 573	<u>33 566</u> 19 717	<u>33 566</u> 19 717	<u>40 816</u> 30 573
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 223	<u>33 992</u> 20 137	<u>33 992</u> 20 137	<u>41 477</u> 31 223
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 137</u> 31 559	<u>34 212</u> 20 353	<u>34 212</u> 20 353	<u>41 818</u> 31 559
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 223	<u>33 992</u> 20 137	<u>33 992</u> 20 137	<u>41 477</u> 31 223
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 137</u> 31 559	<u>34 212</u> 20 353	<u>34 212</u> 20 353	<u>41 818</u> 31 559
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 485</u> 31 902	<u>34 437</u> 20 575	<u>34 437</u> 20 575	<u>42 166</u> 31 902
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 841</u> 32 253	<u>34 667</u> 20 801	<u>34 667</u> 20 801	<u>42 522</u> 32 253
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 578</u> 32 978	<u>35 141</u> 21 268	<u>35 141</u> 21 268	<u>43 259</u> 32 978
212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 716</u> 30 833	<u>33 941</u> 20 446	<u>33 941</u> 20 446	<u>40 592</u> 30 833

							-	-
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 715</u> 31 144	<u>34 517</u> 20 653	<u>34 517</u> 20 653	<u>41 396</u> 31 144
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 462	<u>34 731</u> 20 864	<u>34 731</u> 20 864	<u>41 719</u> 31 462
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 704</u> 32 118	<u>35 172</u> 21 298	<u>35 172</u> 21 298	<u>42 385</u> 32 118
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 048</u> 32 456	<u>35 400</u> 21 523	<u>35 400</u> 21 523	<u>42 729</u> 32 456
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 715</u> 31 144	<u>34 517</u> 20 653	<u>34 517</u> 20 653	<u>41 396</u> 31 144
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 462	<u>34 731</u> 20 864	<u>34 731</u> 20 864	<u>41 719</u> 31 462
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 786	<u>34 949</u> 21 079	<u>34 949</u> 21 079	<u>42 049</u> 31 786
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 048</u> 32 456	<u>35 400</u> 21 523	<u>35 400</u> 21 523	<u>42 729</u> 32 456
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 398</u> 32 801	<u>35 633</u> 21 752	<u>35 633</u> 21 752	<u>43 079</u> 32 801
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 462	<u>34 731</u> 20 864	<u>34 731</u> 20 864	<u>41 719</u> 31 462
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 786	<u>34 949</u> 21 079	<u>34 949</u> 21 079	<u>42 049</u> 31 786
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 704</u> 32 118	<u>35 172</u> 21 298	<u>35 172</u> 21 298	<u>42 385</u> 32 118
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 398</u> 32 801	<u>35 633</u> 21 752	<u>35 633</u> 21 752	<u>43 079</u> 32 801

							-	-
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 757</u> 33 154	<u>35 870</u> 21 985	<u>35 870</u> 21 985	<u>43 438</u> 33 154
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 398</u> 32 801	<u>35 633</u> 21 752	<u>35 633</u> 21 752	<u>43 079</u> 32 801
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 757</u> 33 154	<u>35 870</u> 21 985	<u>35 870</u> 21 985	<u>43 438</u> 33 154
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 123</u> 33 514	<u>36 113</u> 22 224	<u>36 113</u> 22 224	<u>43 804</u> 33 514
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 497</u> 33 882	<u>36 361</u> 22 469	<u>36 361</u> 22 469	<u>44 178</u> 33 882
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>37 271</u> 34 644	<u>36 874</u> 22 974	<u>36 874</u> 22 974	<u>44 952</u> 34 644
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 855</u> 31 954	<u>36 481</u> 22 946	<u>36 481</u> 22 946	<u>41 731</u> 31 954
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 866</u> 32 277	<u>37 082</u> 23 178	<u>37 082</u> 23 178	<u>42 547</u> 32 277
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 774</u> 23 628	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 809</u> 23 277	<u>41 767</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 137</u> 23 984	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 166</u> 23 627	<u>42 124</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 302</u> 23 165	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 344</u> 22 821	<u>41 302</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 656</u> 23 513	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 693</u> 23 163	<u>41 651</u> 23 163

							-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 015</u> 23 865	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 047</u> 23 510	<u>42 005</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 381</u> 24 223	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 407</u> 23 863	<u>42 365</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 246</u> 24 091	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 274</u> 23 733	<u>42 233</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 616</u> 24 453	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 638</u> 24 090	<u>42 596</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 989</u> 24 820	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 006</u> 24 451	<u>42 964</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 369</u> 25 192	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 380</u> 24 817	<u>43 338</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 855</u> 31 954	<u>36 481</u> 22 946	<u>36 481</u> 22 946	<u>41 731</u> 31 954
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 866</u> 32 277	<u>37 082</u> 23 178	<u>37 082</u> 23 178	<u>42 547</u> 32 277
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 542</u> 32 943	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>43 223</u> 32 943
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 891</u> 33 286	<u>37 818</u> 23 903	<u>37 818</u> 23 903	<u>43 572</u> 33 286
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 866</u> 32 277	<u>37 082</u> 23 178	<u>37 082</u> 23 178	<u>42 547</u> 32 277
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 201</u> 32 606	<u>37 322</u> 23 415	<u>37 322</u> 23 415	<u>42 882</u> 32 606

							-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 891</u> 33 286	<u>37 818</u> 23 903	<u>37 818</u> 23 903	<u>43 572</u> 33 286
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 247</u> 33 636	<u>38 074</u> 24 154	<u>38 074</u> 24 154	<u>43 928</u> 33 636
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 247</u> 33 636	<u>38 074</u> 24 154	<u>38 074</u> 24 154	<u>43 928</u> 33 636
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 610</u> 33 994	<u>38 335</u> 24 411	<u>38 335</u> 24 411	<u>44 291</u> 33 994
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 361</u> 34 733	<u>38 874</u> 24 942	<u>38 874</u> 24 942	<u>45 042</u> 34 733
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 749</u> 35 115	<u>39 152</u> 25 216	<u>39 152</u> 25 216	<u>45 430</u> 35 115
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 161</u> 33 240	<u>38 749</u> 25 179	<u>38 749</u> 25 179	<u>43 038</u> 33 240
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>39 373</u> 25 433	<u>39 373</u> 25 433	<u>43 867</u> 33 576
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 889</u> 34 268	<u>39 906</u> 25 957	<u>39 906</u> 25 957	<u>44 570</u> 34 268
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 625	<u>40 180</u> 26 228	<u>40 180</u> 26 228	<u>44 933</u> 34 625
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>39 373</u> 25 433	<u>39 373</u> 25 433	<u>43 867</u> 33 576
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 534</u> 33 918	<u>39 637</u> 25 692	<u>39 637</u> 25 692	<u>44 215</u> 33 918

							-	-
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 625	<u>40 180</u> 26 228	<u>40 180</u> 26 228	<u>44 933</u> 34 625
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 622</u> 34 989	<u>40 461</u> 26 504	<u>40 461</u> 26 504	<u>45 303</u> 34 989
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 622</u> 34 989	<u>40 461</u> 26 504	<u>40 461</u> 26 504	<u>45 303</u> 34 989
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 000</u> 35 362	<u>40 747</u> 26 786	<u>40 747</u> 26 786	<u>45 681</u> 35 362
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 781</u> 36 130	<u>41 339</u> 27 368	<u>41 339</u> 27 368	<u>46 462</u> 36 130
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 185</u> 36 527	<u>41 645</u> 27 669	<u>41 645</u> 27 669	<u>46 866</u> 36 527
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 411</u> 34 470	<u>39 695</u> 26 110	<u>39 695</u> 26 110	<u>44 287</u> 34 470
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 448</u> 34 818	<u>40 329</u> 26 374	<u>40 329</u> 26 374	<u>45 129</u> 34 818
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 177</u> 35 536	<u>40 882</u> 26 918	<u>40 882</u> 26 918	<u>45 858</u> 35 536
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 553</u> 35 906	<u>41 166</u> 27 198	<u>41 166</u> 27 198	<u>46 234</u> 35 906
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 448</u> 34 818	<u>40 329</u> 26 374	<u>40 329</u> 26 374	<u>45 129</u> 34 818
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 809</u> 35 173	<u>40 602</u> 26 643	<u>40 602</u> 26 643	<u>45 490</u> 35 173

							-	-
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 553</u> 35 906	<u>41 166</u> 27 198	<u>41 166</u> 27 198	<u>46 234</u> 35 906
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 36 284	<u>41 457</u> 27 484	<u>41 457</u> 27 484	<u>46 618</u> 36 284
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 937</u> 36 284	<u>41 457</u> 27 484	<u>41 457</u> 27 484	<u>46 618</u> 36 284
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 329</u> 36 670	<u>41 754</u> 27 777	<u>41 754</u> 27 777	<u>47 010</u> 36 670
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>40 139</u> 37 467	<u>42 368</u> 28 381	<u>42 368</u> 28 381	<u>47 820</u> 37 467
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 558</u> 37 879	<u>42 685</u> 28 693	<u>42 685</u> 28 693	<u>48 239</u> 37 879
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 952</u> 35 987	<u>41 833</u> 28 214	<u>41 833</u> 28 214	<u>45 828</u> 35 987
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 004</u> 36 350	<u>42 488</u> 28 499	<u>42 488</u> 28 499	<u>46 685</u> 36 350
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 766</u> 37 100	<u>43 085</u> 29 087	<u>43 085</u> 29 087	<u>47 447</u> 37 100
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 158</u> 37 486	<u>43 393</u> 29 390	<u>43 393</u> 29 390	<u>47 839</u> 37 486
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 004</u> 36 350	<u>42 488</u> 28 499	<u>42 488</u> 28 499	<u>46 685</u> 36 350
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 36 721	<u>42 784</u> 28 790	<u>42 784</u> 28 790	<u>47 062</u> 36 721

							-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 158</u> 37 486	<u>43 393</u> 29 390	<u>43 393</u> 29 390	<u>47 839</u> 37 486
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 559</u> 37 881	<u>43 708</u> 29 699	<u>43 708</u> 29 699	<u>48 240</u> 37 881
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 559</u> 37 881	<u>43 708</u> 29 699	<u>43 708</u> 29 699	<u>48 240</u> 37 881
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 969</u> 38 284	<u>44 029</u> 30 015	<u>44 029</u> 30 015	<u>48 650</u> 38 284
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 814</u> 39 116	<u>44 692</u> 30 668	<u>44 692</u> 30 668	<u>49 495</u> 39 116
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 251</u> 39 546	<u>45 034</u> 31 005	<u>45 034</u> 31 005	<u>49 932</u> 39 546
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 436</u> 41 385	<u>43 920</u> 30 268	<u>43 920</u> 30 268	<u>51 313</u> 41 385
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 544</u> 41 803	<u>44 596</u> 30 574	<u>44 596</u> 30 574	<u>52 225</u> 41 803
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 420</u> 42 664	<u>45 236</u> 31 204	<u>45 236</u> 31 204	<u>53 101</u> 42 664
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 871</u> 43 109	<u>45 567</u> 31 529	<u>45 567</u> 31 529	<u>53 552</u> 43 109
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 544</u> 41 803	<u>44 596</u> 30 574	<u>44 596</u> 30 574	<u>52 225</u> 41 803
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 977</u> 42 229	<u>44 913</u> 30 886	<u>44 913</u> 30 886	<u>52 658</u> 42 229

							-	-
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 871</u> 43 109	<u>45 567</u> 31 529	<u>45 567</u> 31 529	<u>53 552</u> 43 109
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 332</u> 43 563	<u>45 904</u> 31 861	<u>45 904</u> 31 861	<u>54 013</u> 43 563
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 332</u> 43 563	<u>45 904</u> 31 861	<u>45 904</u> 31 861	<u>54 013</u> 43 563
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 803</u> 44 026	<u>46 248</u> 32 200	<u>46 248</u> 32 200	<u>54 484</u> 44 026
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 776</u> 44 983	<u>46 959</u> 32 900	<u>46 959</u> 32 900	<u>55 457</u> 44 983
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 278</u> 45 478	<u>47 327</u> 33 261	<u>47 327</u> 33 261	<u>55 959</u> 45 478
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 311</u> 25 513	<u>29 734</u> 16 306	<u>29 734</u> 16 306	<u>35 188</u> 25 513
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 622</u> 25 820	<u>30 557</u> 17 116	<u>30 557</u> 17 116	<u>35 499</u> 25 820
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 937</u> 26 129	<u>30 766</u> 17 321	<u>30 766</u> 17 321	<u>35 813</u> 26 129
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 888</u> 26 393	<u>31 309</u> 17 496	<u>31 309</u> 17 496	<u>36 569</u> 26 393

							-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 162</u> 26 663	<u>31 491</u> 17 675	<u>31 491</u> 17 675	<u>36 843</u> 26 663
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 938	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>37 122</u> 26 938
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 017</u> 27 505	<u>32 058</u> 18 233	<u>32 058</u> 18 233	<u>37 698</u> 27 505
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 315</u> 27 797	<u>32 255</u> 18 427	<u>32 255</u> 18 427	<u>37 996</u> 27 797
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 162</u> 26 663	<u>31 491</u> 17 675	<u>31 491</u> 17 675	<u>36 843</u> 26 663
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 938	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>37 122</u> 26 938
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 726</u> 27 218	<u>31 865</u> 18 043	<u>31 865</u> 18 043	<u>37 407</u> 27 218
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 315</u> 27 797	<u>32 255</u> 18 427	<u>32 255</u> 18 427	<u>37 996</u> 27 797
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 618</u> 28 096	<u>32 456</u> 18 625	<u>32 456</u> 18 625	<u>38 299</u> 28 096
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 938	<u>31 676</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>37 122</u> 26 938
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 726</u> 27 218	<u>31 865</u> 18 043	<u>31 865</u> 18 043	<u>37 407</u> 27 218
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 017</u> 27 505	<u>32 058</u> 18 233	<u>32 058</u> 18 233	<u>37 698</u> 27 505
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 618</u> 28 096	<u>32 456</u> 18 625	<u>32 456</u> 18 625	<u>38 299</u> 28 096

							-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 929</u> 28 402	<u>32 662</u> 18 828	<u>32 662</u> 18 828	<u>38 610</u> 28 402
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 726</u> 27 218	<u>31 865</u> 18 043	<u>31 865</u> 18 043	<u>37 407</u> 27 218
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 017</u> 27 505	<u>32 058</u> 18 233	<u>32 058</u> 18 233	<u>37 698</u> 27 505
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 315</u> 27 797	<u>32 255</u> 18 427	<u>32 255</u> 18 427	<u>37 996</u> 27 797
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 929</u> 28 402	<u>32 662</u> 18 828	<u>32 662</u> 18 828	<u>38 610</u> 28 402
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 246</u> 28 714	<u>32 872</u> 19 035	<u>32 872</u> 19 035	<u>38 927</u> 28 714
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 126</u> 27 300	<u>31 945</u> 18 482	<u>31 945</u> 18 482	<u>37 002</u> 27 300
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 089</u> 27 575	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>37 770</u> 27 575
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 375</u> 27 857	<u>32 694</u> 18 859	<u>32 694</u> 18 859	<u>38 056</u> 27 857
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>32 892</u> 19 054	<u>32 892</u> 19 054	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>33 299</u> 19 455	<u>33 299</u> 19 455	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 579</u> 29 042	<u>33 510</u> 19 662	<u>33 510</u> 19 662	<u>39 260</u> 29 042

							-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 375</u> 27 857	<u>32 694</u> 18 859	<u>32 694</u> 18 859	<u>38 056</u> 27 857
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>32 892</u> 19 054	<u>32 892</u> 19 054	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 437	<u>33 093</u> 19 252	<u>33 093</u> 19 252	<u>38 646</u> 28 437
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 579</u> 29 042	<u>33 510</u> 19 662	<u>33 510</u> 19 662	<u>39 260</u> 29 042
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 897</u> 29 354	<u>33 724</u> 19 873	<u>33 724</u> 19 873	<u>39 578</u> 29 354
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>32 892</u> 19 054	<u>32 892</u> 19 054	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 437	<u>33 093</u> 19 252	<u>33 093</u> 19 252	<u>38 646</u> 28 437
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>33 299</u> 19 455	<u>33 299</u> 19 455	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 897</u> 29 354	<u>33 724</u> 19 873	<u>33 724</u> 19 873	<u>39 578</u> 29 354
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 673	<u>33 944</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>39 902</u> 29 673
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 437	<u>33 093</u> 19 252	<u>33 093</u> 19 252	<u>38 646</u> 28 437
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>33 299</u> 19 455	<u>33 299</u> 19 455	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 579</u> 29 042	<u>33 510</u> 19 662	<u>33 510</u> 19 662	<u>39 260</u> 29 042

							-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 673	<u>33 944</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>39 902</u> 29 673
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 552</u> 30 000	<u>34 168</u> 20 310	<u>34 168</u> 20 310	<u>40 233</u> 30 000
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 126</u> 27 300	<u>31 945</u> 18 482	<u>31 945</u> 18 482	<u>37 002</u> 27 300
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 089</u> 27 575	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>37 770</u> 27 575
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 375</u> 27 857	<u>32 694</u> 18 859	<u>32 694</u> 18 859	<u>38 056</u> 27 857
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>32 892</u> 19 054	<u>32 892</u> 19 054	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>33 299</u> 19 455	<u>33 299</u> 19 455	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 579</u> 29 042	<u>33 510</u> 19 662	<u>33 510</u> 19 662	<u>39 260</u> 29 042
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 375</u> 27 857	<u>32 694</u> 18 859	<u>32 694</u> 18 859	<u>38 056</u> 27 857
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>32 892</u> 19 054	<u>32 892</u> 19 054	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 437	<u>33 093</u> 19 252	<u>33 093</u> 19 252	<u>38 646</u> 28 437
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 579</u> 29 042	<u>33 510</u> 19 662	<u>33 510</u> 19 662	<u>39 260</u> 29 042

							-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 897</u> 29 354	<u>33 724</u> 19 873	<u>33 724</u> 19 873	<u>39 578</u> 29 354
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>32 892</u> 19 054	<u>32 892</u> 19 054	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 437	<u>33 093</u> 19 252	<u>33 093</u> 19 252	<u>38 646</u> 28 437
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>33 299</u> 19 455	<u>33 299</u> 19 455	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 897</u> 29 354	<u>33 724</u> 19 873	<u>33 724</u> 19 873	<u>39 578</u> 29 354
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 673	<u>33 944</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>39 902</u> 29 673
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 437	<u>33 093</u> 19 252	<u>33 093</u> 19 252	<u>38 646</u> 28 437
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>33 299</u> 19 455	<u>33 299</u> 19 455	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 579</u> 29 042	<u>33 510</u> 19 662	<u>33 510</u> 19 662	<u>39 260</u> 29 042
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 673	<u>33 944</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>39 902</u> 29 673
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 552</u> 30 000	<u>34 168</u> 20 310	<u>34 168</u> 20 310	<u>40 233</u> 30 000
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 451</u> 28 604	<u>33 397</u> 19 911	<u>33 397</u> 19 911	<u>38 327</u> 28 604

							-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 428</u> 28 893	<u>33 967</u> 20 112	<u>33 967</u> 20 112	<u>39 109</u> 28 893
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 727</u> 29 187	<u>34 175</u> 20 317	<u>34 175</u> 20 317	<u>39 408</u> 29 187
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 033</u> 29 488	<u>34 388</u> 20 527	<u>34 388</u> 20 527	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 664</u> 30 109	<u>34 827</u> 20 959	<u>34 827</u> 20 959	<u>40 345</u> 30 109
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 989</u> 30 429	<u>35 054</u> 21 182	<u>35 054</u> 21 182	<u>40 670</u> 30 429
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 727</u> 29 187	<u>34 175</u> 20 317	<u>34 175</u> 20 317	<u>39 408</u> 29 187
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 033</u> 29 488	<u>34 388</u> 20 527	<u>34 388</u> 20 527	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 345</u> 29 796	<u>34 605</u> 20 740	<u>34 605</u> 20 740	<u>40 026</u> 29 796
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 989</u> 30 429	<u>35 054</u> 21 182	<u>35 054</u> 21 182	<u>40 670</u> 30 429
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 321</u> 30 757	<u>35 285</u> 21 409	<u>35 285</u> 21 409	<u>41 002</u> 30 757
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 033</u> 29 488	<u>34 388</u> 20 527	<u>34 388</u> 20 527	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 345</u> 29 796	<u>34 605</u> 20 740	<u>34 605</u> 20 740	<u>40 026</u> 29 796
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 664</u> 30 109	<u>34 827</u> 20 959	<u>34 827</u> 20 959	<u>40 345</u> 30 109

							-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 30 757	<u>35 285</u> 21 409	<u>35 285</u> 21 409	<u>41 002</u> 30 757
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 661</u> 31 091	<u>35 521</u> 21 642	<u>35 521</u> 21 642	<u>41 342</u> 31 091
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 345</u> 29 796	<u>34 605</u> 20 740	<u>34 605</u> 20 740	<u>40 026</u> 29 796
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 664</u> 30 109	<u>34 827</u> 20 959	<u>34 827</u> 20 959	<u>40 345</u> 30 109
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 989</u> 30 429	<u>35 054</u> 21 182	<u>35 054</u> 21 182	<u>40 670</u> 30 429
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 661</u> 31 091	<u>35 521</u> 21 642	<u>35 521</u> 21 642	<u>41 342</u> 31 091
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 008</u> 31 433	<u>35 763</u> 21 880	<u>35 763</u> 21 880	<u>41 689</u> 31 433
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 661</u> 31 091	<u>35 521</u> 21 642	<u>35 521</u> 21 642	<u>41 342</u> 31 091
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 008</u> 31 433	<u>35 763</u> 21 880	<u>35 763</u> 21 880	<u>41 689</u> 31 433
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 363</u> 31 782	<u>36 010</u> 22 123	<u>36 010</u> 22 123	<u>42 044</u> 31 782
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 726</u> 32 139	<u>36 263</u> 22 372	<u>36 263</u> 22 372	<u>42 407</u> 32 139
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 477</u> 32 878	<u>36 785</u> 22 886	<u>36 785</u> 22 886	<u>43 157</u> 32 878
212-101-2100	20, 7473-2010	3						

							-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 806</u> 29 937	<u>35 120</u> 21 607	<u>35 120</u> 21 607	<u>39 682</u> 29 937
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 796</u> 30 239	<u>35 708</u> 21 825	<u>35 708</u> 21 825	<u>40 477</u> 30 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 109</u> 30 548	<u>35 934</u> 22 048	<u>35 934</u> 22 048	<u>40 790</u> 30 548
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 756</u> 31 184	<u>36 401</u> 22 507	<u>36 401</u> 22 507	<u>41 437</u> 31 184
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 089</u> 31 513	<u>36 641</u> 22 744	<u>36 641</u> 22 744	<u>41 770</u> 31 513
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 796</u> 30 239	<u>35 708</u> 21 825	<u>35 708</u> 21 825	<u>40 477</u> 30 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 109</u> 30 548	<u>35 934</u> 22 048	<u>35 934</u> 22 048	<u>40 790</u> 30 548
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 863	<u>36 165</u> 22 275	<u>36 165</u> 22 275	<u>41 110</u> 30 863
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 089</u> 31 513	<u>36 641</u> 22 744	<u>36 641</u> 22 744	<u>41 770</u> 31 513
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 430</u> 31 848	<u>36 887</u> 22 986	<u>36 887</u> 22 986	<u>42 111</u> 31 848
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 109</u> 30 548	<u>35 934</u> 22 048	<u>35 934</u> 22 048	<u>40 790</u> 30 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 863	<u>36 165</u> 22 275	<u>36 165</u> 22 275	<u>41 110</u> 30 863
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 756</u> 31 184	<u>36 401</u> 22 507	<u>36 401</u> 22 507	<u>41 437</u> 31 184

							-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 430</u> 31 848	<u>36 887</u> 22 986	<u>36 887</u> 22 986	<u>42 111</u> 31 848
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 778</u> 32 190	<u>37 138</u> 23 233	<u>37 138</u> 23 233	<u>42 459</u> 32 190
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 430</u> 31 848	<u>36 887</u> 22 986	<u>36 887</u> 22 986	<u>42 111</u> 31 848
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 778</u> 32 190	<u>37 138</u> 23 233	<u>37 138</u> 23 233	<u>42 459</u> 32 190
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 134</u> 32 540	<u>37 395</u> 23 486	<u>37 395</u> 23 486	<u>42 814</u> 32 540
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 497</u> 32 898	<u>37 657</u> 23 744	<u>37 657</u> 23 744	<u>43 178</u> 32 898
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 248</u> 33 637	<u>38 199</u> 24 278	<u>38 199</u> 24 278	<u>43 929</u> 33 637
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 342</u> 31 450	<u>37 207</u> 23 661	<u>37 207</u> 23 661	<u>41 219</u> 31 450
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 767	<u>37 815</u> 23 900	<u>37 815</u> 23 900	<u>42 029</u> 31 767
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 32 091	<u>38 063</u> 24 144	<u>38 063</u> 24 144	<u>42 358</u> 32 091
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 357</u> 32 760	<u>38 574</u> 24 647	<u>38 574</u> 24 647	<u>43 038</u> 32 760
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 707</u> 33 105	<u>38 838</u> 24 906	<u>38 838</u> 24 906	<u>43 388</u> 33 105

							-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 767	<u>37 815</u> 23 900	<u>37 815</u> 23 900	<u>42 029</u> 31 767
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 32 091	<u>38 063</u> 24 144	<u>38 063</u> 24 144	<u>42 358</u> 32 091
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 014</u> 32 422	<u>38 316</u> 24 392	<u>38 316</u> 24 392	<u>42 695</u> 32 422
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 707</u> 33 105	<u>38 838</u> 24 906	<u>38 838</u> 24 906	<u>43 388</u> 33 105
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 065</u> 33 457	<u>39 107</u> 25 171	<u>39 107</u> 25 171	<u>43 746</u> 33 457
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 677</u> 32 091	<u>38 063</u> 24 144	<u>38 063</u> 24 144	<u>42 358</u> 32 091
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 014</u> 32 422	<u>38 316</u> 24 392	<u>38 316</u> 24 392	<u>42 695</u> 32 422
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 357</u> 32 760	<u>38 574</u> 24 647	<u>38 574</u> 24 647	<u>43 038</u> 32 760
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 065</u> 33 457	<u>39 107</u> 25 171	<u>39 107</u> 25 171	<u>43 746</u> 33 457
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 430</u> 33 817	<u>39 382</u> 25 442	<u>39 382</u> 25 442	<u>44 111</u> 33 817
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 065</u> 33 457	<u>39 107</u> 25 171	<u>39 107</u> 25 171	<u>43 746</u> 33 457
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 430</u> 33 817	<u>39 382</u> 25 442	<u>39 382</u> 25 442	<u>44 111</u> 33 817
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 804</u> 34 184	<u>39 663</u> 25 718	<u>39 663</u> 25 718	<u>44 485</u> 34 184

							-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 186</u> 34 560	<u>39 950</u> 26 001	<u>39 950</u> 26 001	<u>44 866</u> 34 560
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 975</u> 35 337	<u>40 544</u> 26 585	<u>40 544</u> 26 585	<u>45 656</u> 35 337
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 505</u> 32 593	<u>39 565</u> 25 982	<u>39 565</u> 25 982	<u>42 381</u> 32 593
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 32 923	<u>40 198</u> 26 245	<u>40 198</u> 26 245	<u>43 203</u> 32 923
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 212</u> 33 601	<u>40 747</u> 26 786	<u>40 747</u> 26 786	<u>43 893</u> 33 601
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 567</u> 33 951	<u>41 031</u> 27 065	<u>41 031</u> 27 065	<u>44 248</u> 33 951
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 32 923	<u>40 198</u> 26 245	<u>40 198</u> 26 245	<u>43 203</u> 32 923
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 863</u> 33 259	<u>40 470</u> 26 512	<u>40 470</u> 26 512	<u>43 544</u> 33 259
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 567</u> 33 951	<u>41 031</u> 27 065	<u>41 031</u> 27 065	<u>44 248</u> 33 951
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 930</u> 34 309	<u>41 320</u> 27 350	<u>41 320</u> 27 350	<u>44 611</u> 34 309
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 930</u> 34 309	<u>41 320</u> 27 350	<u>41 320</u> 27 350	<u>44 611</u> 34 309
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 301</u> 34 674	<u>41 616</u> 27 641	<u>41 616</u> 27 641	<u>44 982</u> 34 674

							-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 067</u> 35 428	<u>42 226</u> 28 241	<u>42 226</u> 28 241	<u>45 748</u> 35 428
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 463</u> 35 817	<u>42 542</u> 28 552	<u>42 542</u> 28 552	<u>46 144</u> 35 817
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 505</u> 32 593	<u>39 565</u> 25 982	<u>39 565</u> 25 982	<u>42 381</u> 32 593
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>36 837</u> 33 905	<u>41 742</u> 28 125	<u>41 742</u> 28 125	<u>43 713</u> 33 905
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 868</u> 34 247	<u>42 397</u> 28 409	<u>42 397</u> 28 409	<u>44 549</u> 34 247
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 585</u> 34 953	<u>42 992</u> 28 995	<u>42 992</u> 28 995	<u>45 266</u> 34 953
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 955</u> 35 318	<u>43 299</u> 29 297	<u>43 299</u> 29 297	<u>45 636</u> 35 318
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 868</u> 34 247	<u>42 397</u> 28 409	<u>42 397</u> 28 409	<u>44 549</u> 34 247
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 223</u> 34 597	<u>42 691</u> 28 699	<u>42 691</u> 28 699	<u>44 904</u> 34 597
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 955</u> 35 318	<u>43 299</u> 29 297	<u>43 299</u> 29 297	<u>45 636</u> 35 318
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 333</u> 35 689	<u>43 612</u> 29 605	<u>43 612</u> 29 605	<u>46 014</u> 35 689

							-	-
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 333</u> 35 689	<u>43 612</u> 29 605	<u>43 612</u> 29 605	<u>46 014</u> 35 689
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 719</u> 36 069	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>46 400</u> 36 069
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 515</u> 36 853	<u>44 593</u> 30 571	<u>44 593</u> 30 571	<u>47 196</u> 36 853
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 927</u> 37 258	<u>44 934</u> 30 907	<u>44 934</u> 30 907	<u>47 608</u> 37 258
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 111</u> 35 159	<u>42 800</u> 29 166	<u>42 800</u> 29 166	<u>44 988</u> 35 159
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 155</u> 35 514	<u>43 465</u> 29 460	<u>43 465</u> 29 460	<u>45 836</u> 35 514
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 899</u> 36 247	<u>44 082</u> 30 068	<u>44 082</u> 30 068	<u>46 580</u> 36 247
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 283</u> 36 624	<u>44 400</u> 30 381	<u>44 400</u> 30 381	<u>46 964</u> 36 624
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 155</u> 35 514	<u>43 465</u> 29 460	<u>43 465</u> 29 460	<u>45 836</u> 35 514
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 523</u> 35 877	<u>43 770</u> 29 761	<u>43 770</u> 29 761	<u>46 204</u> 35 877
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 283</u> 36 624	<u>44 400</u> 30 381	<u>44 400</u> 30 381	<u>46 964</u> 36 624
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 675</u> 37 010	<u>44 725</u> 30 701	<u>44 725</u> 30 701	<u>47 356</u> 37 010

							-	-
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 675</u> 37 010	<u>44 725</u> 30 701	<u>44 725</u> 30 701	<u>47 356</u> 37 010
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>40 075</u> 37 403	<u>45 057</u> 31 027	<u>45 057</u> 31 027	<u>47 756</u> 37 403
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 901</u> 38 217	<u>45 742</u> 31 702	<u>45 742</u> 31 702	<u>48 582</u> 38 217
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>41 327</u> 38 637	<u>46 096</u> 32 050	<u>46 096</u> 32 050	<u>49 008</u> 38 637
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 683</u> 36 706	<u>45 190</u> 31 518	<u>45 190</u> 31 518	<u>46 560</u> 36 706
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 743</u> 37 077	<u>45 879</u> 31 836	<u>45 879</u> 31 836	<u>47 424</u> 37 077
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 520</u> 37 842	<u>46 546</u> 32 493	<u>46 546</u> 32 493	<u>48 201</u> 37 842
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 920</u> 38 236	<u>46 890</u> 32 831	<u>46 890</u> 32 831	<u>48 601</u> 38 236
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 743</u> 37 077	<u>45 879</u> 31 836	<u>45 879</u> 31 836	<u>47 424</u> 37 077
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 127</u> 37 455	<u>46 209</u> 32 161	<u>46 209</u> 32 161	<u>47 808</u> 37 455
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 920</u> 38 236	<u>46 890</u> 32 831	<u>46 890</u> 32 831	<u>48 601</u> 38 236
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 329</u> 38 638	<u>47 241</u> 33 177	<u>47 241</u> 33 177	<u>49 010</u> 38 638

							-	-
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 329</u> 38 638	<u>47 241</u> 33 177	<u>47 241</u> 33 177	<u>49 010</u> 38 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 747</u> 39 049	<u>47 599</u> 33 530	<u>47 599</u> 33 530	<u>49 428</u> 39 049
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 609</u> 39 898	<u>48 340</u> 34 259	<u>48 340</u> 34 259	<u>50 290</u> 39 898
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 055</u> 40 337	<u>48 722</u> 34 635	<u>48 722</u> 34 635	<u>50 736</u> 40 337
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 277</u> 42 212	<u>47 095</u> 33 393	<u>47 095</u> 33 393	<u>52 154</u> 42 212
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 393</u> 42 639	<u>47 803</u> 33 730	<u>47 803</u> 33 730	<u>53 074</u> 42 639
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 287</u> 43 518	<u>48 510</u> 34 426	<u>48 510</u> 34 426	<u>53 968</u> 43 518
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 747</u> 43 971	<u>48 874</u> 34 784	<u>48 874</u> 34 784	<u>54 428</u> 43 971
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 393</u> 42 639	<u>47 803</u> 33 730	<u>47 803</u> 33 730	<u>53 074</u> 42 639
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 836</u> 43 074	<u>48 153</u> 34 074	<u>48 153</u> 34 074	<u>53 516</u> 43 074
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 747</u> 43 971	<u>48 874</u> 34 784	<u>48 874</u> 34 784	<u>54 428</u> 43 971
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 218</u> 44 434	<u>49 246</u> 35 150	<u>49 246</u> 35 150	<u>54 898</u> 44 434

							-	-
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 218</u> 44 434	<u>49 246</u> 35 150	<u>49 246</u> 35 150	<u>54 898</u> 44 434
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 698</u> 44 907	<u>49 626</u> 35 524	<u>49 626</u> 35 524	<u>55 379</u> 44 907
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 690</u> 45 883	<u>50 410</u> 36 297	<u>50 410</u> 36 297	<u>56 371</u> 45 883
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 202</u> 46 387	<u>50 816</u> 36 695	<u>50 816</u> 36 695	<u>56 883</u> 46 387

212-102.

							-	-
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 311</u> 25 513	<u>28 600</u> 15 190	<u>28 600</u> 15 190	<u>35 188</u> 25 513
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 622</u> 25 820	<u>28 909</u> 15 494	<u>28 909</u> 15 494	<u>35 499</u> 25 820
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 937</u> 26 129	<u>29 224</u> 15 804	<u>29 224</u> 15 804	<u>35 813</u> 26 129
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 126</u> 27 300	<u>30 222</u> 16 786	<u>30 222</u> 16 786	<u>37 002</u> 27 300
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 126</u> 27 300	<u>30 222</u> 16 786	<u>30 222</u> 16 786	<u>37 002</u> 27 300
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 451</u> 28 604	<u>31 945</u> 18 482	<u>31 945</u> 18 482	<u>38 327</u> 28 604

							-	-
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 806</u> 29 937	<u>32 943</u> 19 464	<u>32 943</u> 19 464	<u>39 682</u> 29 937
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 342</u> 31 450	<u>34 304</u> 20 804	<u>34 304</u> 20 804	<u>41 219</u> 31 450
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 505</u> 32 593	<u>35 665</u> 22 143	<u>35 665</u> 22 143	<u>42 381</u> 32 593
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 505</u> 32 593	<u>35 665</u> 22 143	<u>35 665</u> 22 143	<u>42 381</u> 32 593
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 837</u> 33 905	<u>38 023</u> 24 464	<u>38 023</u> 24 464	<u>43 713</u> 33 905
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 830</u> 26 024	<u>31 129</u> 17 679	<u>31 129</u> 17 679	<u>35 706</u> 26 024
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 336	<u>31 488</u> 18 032	<u>31 488</u> 18 032	<u>36 023</u> 26 336
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 468</u> 26 652	<u>31 855</u> 18 393	<u>31 855</u> 18 393	<u>36 344</u> 26 652
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 681</u> 27 846	<u>33 669</u> 20 179	<u>33 669</u> 20 179	<u>37 557</u> 27 846
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 681</u> 27 846	<u>33 669</u> 20 179	<u>33 669</u> 20 179	<u>37 557</u> 27 846
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 032</u> 29 176	<u>35 030</u> 21 518	<u>35 030</u> 21 518	<u>38 909</u> 29 176
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 414</u> 30 536	<u>36 481</u> 22 946	<u>36 481</u> 22 946	<u>40 290</u> 30 536

							-	-
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 981</u> 32 079	<u>37 207</u> 23 661	<u>37 207</u> 23 661	<u>41 858</u> 32 079
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 167</u> 33 245	<u>39 112</u> 25 536	<u>39 112</u> 25 536	<u>43 043</u> 33 245
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 167</u> 33 245	<u>39 112</u> 25 536	<u>39 112</u> 25 536	<u>43 043</u> 33 245
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 526</u> 34 583	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232	<u>44 402</u> 34 583

212-103.

							-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612

8.04-08-2023

52

					,		,
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	32 143	

212-3.
212-301.

					,		,
212-301-0100		3	1	2100			
212-301-0101		3	1	2100		<u>50 569</u> 48 184	

212-4.
212-401.

					,	,	-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 993</u> 20 475	<u>27 006</u> 14 701	<u>27 006</u> 14 701	<u>29 296</u> 20 475
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 407</u> 21 867	<u>28 021</u> 15 700	<u>28 021</u> 15 700	<u>30 711</u> 21 867
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 629</u> 24 054	<u>29 621</u> 17 274	<u>29 621</u> 17 274	<u>32 932</u> 24 054

							-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 218</u> 25 617	<u>30 757</u> 18 393	<u>30 757</u> 18 393	<u>34 521</u> 25 617
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 519</u> 26 898	<u>31 692</u> 19 313	<u>31 692</u> 19 313	<u>35 822</u> 26 898
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 252</u> 29 588	<u>33 654</u> 21 244	<u>33 654</u> 21 244	<u>38 555</u> 29 588
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 679</u> 32 961	<u>36 114</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>41 982</u> 32 961
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 353</u> 34 609	<u>37 317</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>43 656</u> 34 609
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 111</u> 36 339	<u>38 579</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>45 414</u> 36 339
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 804</u> 39 974	<u>41 229</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>49 107</u> 39 974
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 493</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 002</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 540</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>21 436</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 973</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672

							-	-
212-401-0300	28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 656</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

							-	-
212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 884</u> 30 879	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 718</u> 29 731	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 543</u> 27 590	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 737</u> 26 796	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 737</u> 26 796	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 543</u> 27 590	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 957</u> 30 481	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 408</u> 44 396	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770

							-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\,470}{40\,828}$	$\frac{35\,550}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 433</u> 23 214	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 433</u> 23 214	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 836</u> 23 755	<u>23 740</u> 22 936	<u>25 150</u> 22 936	<u>26 167</u> 23 755
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 836</u> 23 755	<u>23 740</u> 22 936	<u>25 150</u> 22 936	<u>26 167</u> 23 755
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 104</u> 26 972	<u>26 896</u> 26 042	<u>27 247</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 104</u> 26 972	<u>26 896</u> 26 042	<u>27 247</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 008</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 247</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 008</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 247</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 008</u> 25 893	<u>22 524</u> 21 739	<u>23 934</u> 21 739	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 008</u> 25 893	<u>22 333</u> 21 552	<u>23 744</u> 21 552	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0300	1225-2019							

							-	-
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 296</u> 28 145	<u>28 046</u> 27 174	<u>29 456</u> 27 174	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 196</u> 27 062	<u>26 984</u> 26 129	<u>28 394</u> 26 129	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 287</u> 23 214	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 935</u> 24 836	<u>24 800</u> 23 980	<u>24 526</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 645</u> 24 551	<u>24 521</u> 23 705	<u>24 526</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 168</u> 25 066	<u>25 025</u> 24 201	<u>25 433</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 168</u> 25 066	<u>25 025</u> 24 201	<u>26 436</u> 24 201	<u>27 499</u> 25 066

212-502.

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 008</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>25 433</u> 23 214	<u>28 339</u> 25 893

212-503.

-

							-	-
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 130</u> 33 887	<u>33 679</u> 32 718	<u>35 089</u> 32 718	<u>36 461</u> 33 887
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 806</u> 32 584	<u>32 400</u> 31 460	<u>33 810</u> 31 460	<u>35 137</u> 32 584
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 533</u> 31 330	<u>31 171</u> 30 250	<u>32 581</u> 30 250	<u>33 864</u> 31 330

212-6.**212-601.**

,

-

							-	-
212-601-0100	- 1168-2006							

							-	-
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294			

213.**213-1.****213-101.**

							-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>88 060</u> 82 125	<u>84 165</u> 78 348	<u>82 162</u> 76 406	<u>98 270</u> 82 125
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>97 268</u> 91 054	<u>93 373</u> 87 277	<u>91 370</u> 85 335	<u>107 478</u> 91 054
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>97 268</u> 91 054	<u>93 373</u> 87 277	<u>91 370</u> 85 335	<u>107 478</u> 91 054
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>120 929</u> 114 487	<u>118 125</u> 111 768	<u>116 683</u> 110 370	<u>129 603</u> 114 487

							-	-
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>120 929</u> 114 487	<u>118 125</u> 111 768	<u>116 683</u> 110 370	<u>129 603</u> 114 487
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>120 929</u> 114 487	<u>118 125</u> 111 768	<u>116 683</u> 110 370	<u>129 603</u> 114 487
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>120 929</u> 114 487	<u>118 125</u> 111 768	<u>116 683</u> 110 370	<u>129 603</u> 114 487
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>114 998</u> 108 490	<u>111 944</u> 105 529	<u>110 374</u> 104 006	<u>124 443</u> 108 490
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>114 998</u> 108 490	<u>111 944</u> 105 529	<u>110 374</u> 104 006	<u>124 443</u> 108 490
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>114 998</u> 108 490	<u>111 944</u> 105 529	<u>110 374</u> 104 006	<u>124 443</u> 108 490
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>136 917</u> 129 743	<u>133 863</u> 126 782	<u>132 293</u> 125 260	<u>146 362</u> 129 743
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>136 917</u> 129 743	<u>133 863</u> 126 782	<u>132 293</u> 125 260	<u>146 362</u> 129 743
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>136 917</u> 129 743	<u>133 863</u> 126 782	<u>132 293</u> 125 260	<u>146 362</u> 129 743

213-102.

							-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>97 984</u> 90 834	<u>92 999</u> 86 000	<u>90 435</u> 83 514	<u>111 053</u> 90 834

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

8.04-08-2023

62

213-3.
213-301.

							-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>32 782</u> 30 931	<u>31 793</u> 29 972	<u>31 357</u> 29 549	<u>35 461</u> 30 931
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>24 495</u> 22 895	<u>25 386</u> 18 984	<u>24 302</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>25 201</u> 23 437			
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 577</u> 23 979	<u>25 141</u> 18 984	<u>24 101</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984
213-301-0300	()	3						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>27 562</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696
213-301-0400	()	3						

							-	-
213-301-0401	2,5, D700	3	3	620	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>27 233</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696

213-302.

							-	-
213-302-0100	945-92	.						
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>642</u> 491	<u>642</u> 491	<u>619</u> 491	<u>642</u> 491
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>342</u> 271	<u>357</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>734</u> 580	<u>734</u> 580	<u>711</u> 580	<u>734</u> 580

213-304.

							-	-
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>422</u> 292	<u>446</u> 292
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>582</u> 424	<u>582</u> 424	<u>558</u> 424	<u>582</u> 424

					,	.	,	.	-	-
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>294</u> 219	<u>294</u> 219	<u>282</u> 219	<u>294</u> 219		
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>347</u> 281	<u>359</u> 281		
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>502</u> 296	<u>541</u> 296		

213-306.

					,	.	,	.	-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554		
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 388</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246		
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 347</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138		
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 707</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557		

213-307.

					,	.	,	.	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	,	-	-
213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 905</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>75 319</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>95 766</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>93 180</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321

213-309.

					,	,
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>39 046</u> 37 500	

22.**221.****221-1.****221-101.**

					,	,	-	-
221-101-0100	19804-2012							

					,	,	-	-
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>9 233</u> 8 869	<u>9 019</u> 8 657	<u>8 958</u> 8 596	<u>9 799</u> 8 869

221-102.

					,	,	-	-
221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>47 251</u> 43 987	<u>54 903</u> 51 548	<u>54 022</u> 50 677	<u>53 246</u> 43 987

221-103.

					,	,	-	-
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>130 543</u> 96 011	<u>117 696</u> 96 011	<u>110 593</u> 96 011	<u>138 819</u> 96 011

							-	-
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	$\frac{142\ 923}{108\ 250}$	$\frac{130\ 117}{108\ 250}$	$\frac{123\ 036}{108\ 250}$	$\frac{151\ 173}{108\ 250}$

221-104.

							-	-
221-104-0100	956-93							
221-104-0103	3,5 / 2 956-93	3	1	2504	$\frac{92\ 578}{88\ 726}$	$\frac{100\ 535}{96\ 588}$	$\frac{99\ 618}{95\ 683}$	$\frac{98\ 685}{88\ 726}$
221-104-0104	4,5 / 2 956-93	3	1	2504	$\frac{96\ 736}{92\ 835}$	$\frac{104\ 716}{100\ 720}$	$\frac{103\ 797}{99\ 812}$	$\frac{102\ 843}{92\ 835}$

222.**222-1.****222-101.**

							-	-
222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	$\frac{186\ 276}{181\ 343}$	$\frac{194\ 241}{189\ 213}$	$\frac{193\ 324}{188\ 307}$	$\frac{192\ 318}{181\ 343}$

							-	-
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>113 405</u> 108 690	<u>120 645</u> 116 435	<u>119 743</u> 115 543	<u>126 463</u> 108 690
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 157</u> 111 410	<u>123 397</u> 119 154	<u>122 495</u> 118 262	<u>129 215</u> 111 410
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>100 122</u> 97 099	<u>104 066</u> 101 317	<u>103 574</u> 100 832	<u>107 234</u> 97 099
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 092</u> 99 046	<u>106 036</u> 103 265	<u>105 545</u> 102 779	<u>109 205</u> 99 046
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>113 261</u> 108 548	<u>120 501</u> 116 292	<u>119 599</u> 115 401	<u>126 319</u> 108 548
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>116 707</u> 111 952	<u>123 947</u> 119 697	<u>123 044</u> 118 805	<u>129 764</u> 111 952

							-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>104 362</u> 101 275	<u>108 335</u> 105 525	<u>107 840</u> 105 036	<u>111 528</u> 101 275
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 459</u> 98 420	<u>105 402</u> 102 638	<u>104 911</u> 102 153	<u>108 571</u> 98 420
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>106 444</u> 101 825	<u>113 654</u> 109 538	<u>112 756</u> 108 650	<u>119 448</u> 101 825
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>97 620</u> 94 490	<u>101 858</u> 99 023	<u>101 330</u> 98 501	<u>105 263</u> 94 490

							-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>103 434</u> 100 153	<u>107 849</u> 104 875	<u>107 299</u> 104 331	<u>111 396</u> 100 153
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 562</u> 162 055	<u>175 126</u> 170 145	<u>174 183</u> 169 214	<u>181 204</u> 162 055

222-102.

							-	-
222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>154 053</u> 149 476	<u>161 992</u> 157 321	<u>161 078</u> 156 418	<u>160 150</u> 149 476
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>139 782</u> 135 439	<u>147 747</u> 143 310	<u>146 830</u> 142 404	<u>145 735</u> 135 439
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>136 068</u> 131 705	<u>143 980</u> 139 523	<u>143 069</u> 138 623	<u>142 166</u> 131 705

							-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>162 023</u> 127 204	<u>149 309</u> 127 204	<u>142 280</u> 127 204	<u>170 214</u> 127 204
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>112 191</u> 108 106	<u>120 116</u> 115 937	<u>119 204</u> 115 036	<u>118 298</u> 108 106
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>201 570</u> 165 925	<u>188 835</u> 165 925	<u>181 794</u> 165 925	<u>209 774</u> 165 925
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>183 082</u> 178 155	<u>190 966</u> 185 946	<u>190 058</u> 185 049	<u>189 191</u> 178 155
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>196 261</u> 191 203	<u>204 200</u> 199 047	<u>203 286</u> 198 144	<u>202 317</u> 191 203

222-104.

							-	-
222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>291 283</u> 253 853	<u>278 538</u> 253 853	<u>271 492</u> 253 853	<u>299 493</u> 253 853

8.04-08-2023

72

222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>247 152</u> 210 474	<u>234 361</u> 210 474	<u>227 289</u> 210 474	<u>255 392</u> 210 474
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>210 062</u> 174 351	<u>197 368</u> 174 351	<u>190 349</u> 174 351	<u>218 239</u> 174 351
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>198 776</u> 163 351	<u>186 108</u> 163 351	<u>179 103</u> 163 351	<u>206 938</u> 163 351

222-2.
222-202.

					， ·	， ·	-	-
222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>265 077</u> 259 151	<u>273 042</u> 267 021	<u>272 125</u> 266 115	<u>271 247</u> 259 151

222-203.

					•	•	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

							-	-
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 749</u> 2 061	<u>2 494</u> 2 061	<u>2 353</u> 2 061	<u>2 913</u> 2 061
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 638</u> 2 016	<u>2 409</u> 2 016	<u>2 282</u> 2 016	<u>2 786</u> 2 016
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>3 639</u> 2 712	<u>3 295</u> 2 712	<u>3 105</u> 2 712	<u>3 860</u> 2 712
222-203-0104	6.2	.	1	90			<u>10 653</u> 5 729	
222-203-0105	6.4	.	1	134			<u>12 169</u> 7 216	
222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 169</u> 11 752	<u>14 248</u> 11 752	<u>13 563</u> 11 752	<u>16 750</u> 11 752
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 030</u> 11 542	<u>12 866</u> 12 368	<u>12 752</u> 12 255	<u>12 796</u> 11 542

222-3.

, ,

8.04-08-2023

74

222-301.

, ,

					, . , .		-	-
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 964</u> 4 805	<u>5 304</u> 5 141	<u>5 265</u> 5 102	<u>5 186</u> 4 805
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 282</u> 15 238	<u>19 021</u> 15 238	<u>17 771</u> 15 238	<u>22 738</u> 15 238
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 474</u> 10 951	<u>13 778</u> 10 951	<u>12 841</u> 10 951	<u>16 566</u> 10 951

222-302.

,

					, . , .		-	-
222-302-0100	961-93	.						
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>53 450</u> 41 314	<u>48 994</u> 41 314	<u>46 531</u> 41 314	<u>56 320</u> 41 314
222-302-0103	24.13-6	.	1	950			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5	.	1	975			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>65 532</u> 50 625	<u>60 059</u> 50 625	<u>57 032</u> 50 625	<u>69 059</u> 50 625
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200			<u>32 472</u> 27 121	

							-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>80 751</u> 62 377	<u>74 004</u> 62 377	<u>70 274</u> 62 377	<u>85 097</u> 62 377
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>171 114</u> 166 247	<u>178 734</u> 174 370	<u>177 787</u> 173 435	<u>177 407</u> 166 247

225.**225-1.****225-101.**

							-	-
225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 664</u> 8 418	<u>9 078</u> 8 827	<u>9 030</u> 8 780	<u>8 981</u> 8 418
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>16 800</u> 16 326	<u>17 597</u> 17 113	<u>17 505</u> 17 022	<u>17 410</u> 16 326
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>23 028</u> 22 337	<u>24 238</u> 23 533	<u>24 099</u> 23 395	<u>23 954</u> 22 337
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 403</u> 9 071	<u>10 040</u> 9 701	<u>9 967</u> 9 629	<u>9 891</u> 9 071
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 221</u> 16 577	<u>18 495</u> 17 836	<u>18 349</u> 17 691	<u>18 197</u> 16 577

							-	-
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 403</u> 20 489	<u>23 315</u> 22 378	<u>23 095</u> 22 161	<u>22 866</u> 20 489
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 212</u> 24 187	<u>27 314</u> 26 264	<u>27 072</u> 26 025	<u>26 821</u> 24 187
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 266</u> 29 796	<u>34 452</u> 32 944	<u>34 085</u> 32 581	<u>33 705</u> 29 796
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>47 169</u> 45 532	<u>50 292</u> 48 617	<u>49 932</u> 48 262	<u>49 560</u> 45 532
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>66 601</u> 64 183	<u>71 316</u> 68 842	<u>70 773</u> 68 306	<u>70 210</u> 64 183
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 916</u> 3 814	<u>4 075</u> 3 972	<u>4 057</u> 3 954	<u>4 038</u> 3 814
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 712</u> 22 936	<u>25 146</u> 24 352	<u>24 981</u> 24 189	<u>24 809</u> 22 936
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 771</u> 43 195	<u>47 797</u> 46 185	<u>47 449</u> 45 841	<u>47 087</u> 43 195
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>85 720</u> 83 076	<u>90 436</u> 87 735	<u>89 893</u> 87 199	<u>89 330</u> 83 076
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>18 711</u> 15 176	<u>17 438</u> 15 176	<u>16 731</u> 15 176	<u>19 531</u> 15 176
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>21 049</u> 20 524	<u>21 845</u> 21 311	<u>21 753</u> 21 221	<u>21 658</u> 20 524
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>42 727</u> 33 272	<u>39 265</u> 33 272	<u>37 342</u> 33 272	<u>44 958</u> 33 272

							-	-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 427</u> 39 200	<u>42 594</u> 41 341	<u>42 344</u> 41 094	<u>42 086</u> 39 200
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>42 683</u> 35 130	<u>39 985</u> 35 130	<u>38 492</u> 35 130	<u>44 422</u> 35 130
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 939</u> 39 302	<u>44 240</u> 39 302	<u>42 748</u> 39 302	<u>48 677</u> 39 302
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>81 110</u> 62 032	<u>74 083</u> 62 032	<u>70 181</u> 62 032	<u>85 636</u> 62 032
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>81 302</u> 62 221	<u>74 276</u> 62 221	<u>70 379</u> 62 221	<u>85 829</u> 62 221
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>69 310</u> 67 168	<u>73 133</u> 70 946	<u>72 693</u> 70 511	<u>72 236</u> 67 168
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>98 819</u> 81 675	<u>92 709</u> 81 675	<u>89 316</u> 81 675	<u>102 755</u> 81 675
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>97 920</u> 79 780	<u>91 402</u> 79 780	<u>87 799</u> 79 780	<u>102 119</u> 79 780
225-101-0620	10	.	1	800	<u>55 528</u> 44 301	<u>51 454</u> 44 301	<u>49 202</u> 44 301	<u>58 152</u> 44 301
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>146 023</u> 114 521	<u>134 515</u> 114 521	<u>128 153</u> 114 521	<u>153 436</u> 114 521

225-102.

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>158 563</u> 98 429	<u>135 649</u> 98 429	<u>122 981</u> 98 429	<u>173 324</u> 98 429
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>237 165</u> 147 613	<u>203 050</u> 147 613	<u>184 188</u> 147 613	<u>259 143</u> 147 613
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>315 773</u> 196 800	<u>270 455</u> 196 800	<u>245 400</u> 196 800	<u>344 967</u> 196 800
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>189 684</u> 117 536	<u>162 188</u> 117 536	<u>146 986</u> 117 536	<u>207 398</u> 117 536
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>286 976</u> 178 706	<u>245 733</u> 178 706	<u>222 929</u> 178 706	<u>313 547</u> 178 706
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>382 701</u> 238 340	<u>327 709</u> 238 340	<u>297 305</u> 238 340	<u>418 129</u> 238 340
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>227 142</u> 141 587	<u>194 554</u> 141 587	<u>176 537</u> 141 587	<u>248 136</u> 141 587
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>343 096</u> 214 718	<u>294 215</u> 214 718	<u>267 189</u> 214 718	<u>374 587</u> 214 718
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>461 980</u> 289 453	<u>396 295</u> 289 453	<u>359 979</u> 289 453	<u>504 296</u> 289 453
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>290 321</u> 180 718	<u>248 568</u> 180 718	<u>225 483</u> 180 718	<u>317 219</u> 180 718
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>441 924</u> 277 393	<u>379 295</u> 277 393	<u>344 668</u> 277 393	<u>482 272</u> 277 393
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>590 757</u> 371 352	<u>507 251</u> 371 352	<u>461 081</u> 371 352	<u>644 554</u> 371 352

							-	-
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>361 105</u> 224 770	<u>309 169</u> 224 770	<u>280 454</u> 224 770	<u>394 565</u> 224 770
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>550 119</u> 346 718	<u>472 723</u> 346 718	<u>429 932</u> 346 718	<u>599 980</u> 346 718
225-102-0146	1	.	1	1000			<u>31 460</u> 25 923	
225-102-0147	2	.	1	1500			<u>45 464</u> 37 193	
225-102-0148	3	.	1	700			<u>23 288</u> 19 388	
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>203 107</u> 125 627	<u>173 574</u> 125 627	<u>157 246</u> 125 627	<u>222 133</u> 125 627
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>273 770</u> 170 828	<u>234 563</u> 170 828	<u>212 886</u> 170 828	<u>299 029</u> 170 828
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>251 215</u> 156 318	<u>215 063</u> 156 318	<u>195 075</u> 156 318	<u>274 506</u> 156 318
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>336 008</u> 209 036	<u>287 636</u> 209 036	<u>260 892</u> 209 036	<u>367 171</u> 209 036
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>314 293</u> 195 349	<u>268 975</u> 195 349	<u>243 920</u> 195 349	<u>343 487</u> 195 349
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>419 122</u> 261 374	<u>359 038</u> 261 374	<u>325 819</u> 261 374	<u>457 830</u> 261 374
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>411 922</u> 256 850	<u>352 856</u> 256 850	<u>320 200</u> 256 850	<u>449 973</u> 256 850

							-	-
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>550 663</u> 343 450	<u>471 740</u> 343 450	<u>428 104</u> 343 450	<u>601 508</u> 343 450
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>140 219</u> 86 781	<u>119 851</u> 86 781	<u>108 590</u> 86 781	<u>153 340</u> 86 781
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>162 995</u> 101 508	<u>139 572</u> 101 508	<u>126 622</u> 101 508	<u>178 084</u> 101 508
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>205 939</u> 127 137	<u>175 898</u> 127 137	<u>159 288</u> 127 137	<u>225 293</u> 127 137
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>269 804</u> 168 206	<u>231 106</u> 168 206	<u>209 710</u> 168 206	<u>294 734</u> 168 206

225-104.

							-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>27 596</u> 21 986	<u>25 559</u> 21 986	<u>24 433</u> 21 986	<u>28 908</u> 21 986
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>55 177</u> 47 759	<u>52 631</u> 47 759	<u>51 224</u> 47 759	<u>56 817</u> 47 759
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>76 326</u> 60 890	<u>70 725</u> 60 890	<u>67 628</u> 60 890	<u>79 934</u> 60 890
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>107 690</u> 85 303	<u>99 543</u> 85 303	<u>95 039</u> 85 303	<u>112 938</u> 85 303

							-	-
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>142 747</u> 113 337	<u>132 054</u> 113 337	<u>126 142</u> 113 337	<u>149 636</u> 113 337
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>137 795</u> 108 482	<u>127 102</u> 108 482	<u>87 897</u> 78 650	<u>144 684</u> 108 482
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>275 590</u> 216 964	<u>254 205</u> 216 964	<u>160 940</u> 145 095	<u>289 368</u> 216 964
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 959</u> 60 244	<u>70 849</u> 60 244	<u>67 471</u> 60 244	<u>80 896</u> 60 244
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>153 918</u> 120 488	<u>141 698</u> 120 488	<u>134 941</u> 120 488	<u>161 791</u> 120 488
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>107 157</u> 83 513	<u>98 501</u> 83 513	<u>93 715</u> 83 513	<u>112 733</u> 83 513
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>215 606</u> 167 026	<u>197 784</u> 167 026	<u>187 931</u> 167 026	<u>227 087</u> 167 026
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>150 945</u> 117 572	<u>138 724</u> 117 572	<u>131 968</u> 117 572	<u>158 817</u> 117 572
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>301 889</u> 235 144	<u>277 448</u> 235 144	<u>263 935</u> 235 144	<u>317 635</u> 235 144
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>255 402</u> 199 707	<u>235 035</u> 199 707	<u>223 774</u> 199 707	<u>268 524</u> 199 707
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>512 098</u> 399 413	<u>470 854</u> 399 413	<u>448 050</u> 399 413	<u>538 668</u> 399 413
225-104-0300	30 24547-2016	.						

							-	-
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300			<u>88 127</u> 80 003	
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>169 465</u> 131 928	<u>155 717</u> 131 928	<u>148 116</u> 131 928	<u>178 322</u> 131 928
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>249 229</u> 193 654	<u>228 862</u> 193 654	<u>217 601</u> 193 654	<u>262 350</u> 193 654
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>350 071</u> 273 511	<u>322 066</u> 273 511	<u>306 582</u> 273 511	<u>368 112</u> 273 511
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>540 044</u> 421 742	<u>496 763</u> 421 742	<u>472 834</u> 421 742	<u>567 926</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>165 649</u> 130 721	<u>152 919</u> 130 721	<u>145 881</u> 130 721	<u>173 850</u> 130 721
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>310 761</u> 242 575	<u>285 811</u> 242 575	<u>272 017</u> 242 575	<u>326 835</u> 242 575
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>138 279</u> 112 758	<u>129 114</u> 112 758	<u>124 046</u> 112 758	<u>144 184</u> 112 758
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>168 905</u> 140 249	<u>158 722</u> 140 249	<u>153 091</u> 140 249	<u>175 466</u> 140 249
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>149 569</u> 121 292	<u>139 385</u> 121 292	<u>133 755</u> 121 292	<u>156 129</u> 121 292
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>169 403</u> 136 936	<u>157 692</u> 136 936	<u>151 217</u> 136 936	<u>176 948</u> 136 936

							-	-
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>226 915</u> 181 916	<u>210 621</u> 181 916	<u>201 613</u> 181 916	<u>237 412</u> 181 916
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>309 562</u> 252 804	<u>289 195</u> 252 804	<u>277 934</u> 252 804	<u>322 683</u> 252 804
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>264 002</u> 214 474	<u>246 181</u> 214 474	<u>236 328</u> 214 474	<u>275 483</u> 214 474
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>335 541</u> 275 739	<u>314 155</u> 275 739	<u>302 331</u> 275 739	<u>349 318</u> 275 739
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>322 717</u> 260 633	<u>300 313</u> 260 633	<u>206 927</u> 189 688	<u>337 151</u> 260 633
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>446 333</u> 364 084	<u>416 801</u> 364 084	<u>400 473</u> 364 084	<u>465 359</u> 364 084
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>587 086</u> 474 198	<u>546 351</u> 474 198	<u>523 829</u> 474 198	<u>613 328</u> 474 198
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 025 857</u> 879 022	<u>974 938</u> 879 022	<u>946 786</u> 879 022	<u>1 058 660</u> 879 022
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>709 369</u> 580 144	<u>663 033</u> 580 144	<u>476 947</u> 442 851	<u>739 220</u> 580 144
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>944 398</u> 799 161	<u>893 480</u> 799 161	<u>645 768</u> 606 148	<u>977 202</u> 799 161
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 106 938</u> 1 892 019	<u>2 037 180</u> 1 892 019	<u>1 998 611</u> 1 892 019	<u>2 151 878</u> 1 892 019
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>204 941</u> 164 174	<u>190 175</u> 164 174	<u>182 011</u> 164 174	<u>214 454</u> 164 174

							-	-
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>279 580</u> 227 211	<u>260 740</u> 227 211	<u>250 324</u> 227 211	<u>291 717</u> 227 211
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>148 035</u> 118 521	<u>137 342</u> 118 521	<u>131 430</u> 118 521	<u>154 924</u> 118 521
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>229 791</u> 182 200	<u>212 479</u> 182 200	<u>202 907</u> 182 200	<u>240 944</u> 182 200
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>301 712</u> 240 039	<u>279 308</u> 240 039	<u>266 921</u> 240 039	<u>316 145</u> 240 039
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>374 516</u> 297 476	<u>346 510</u> 297 476	<u>331 027</u> 297 476	<u>392 557</u> 297 476
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>520 820</u> 415 568	<u>482 631</u> 415 568	<u>461 517</u> 415 568	<u>545 423</u> 415 568
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>763 795</u> 623 366	<u>713 385</u> 623 366	<u>685 515</u> 623 366	<u>796 270</u> 623 366

225-105.

							-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>48 034</u> 37 745			
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>36 986</u> 29 373			

					-	.	.	-
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>45 152</u> 39 552			
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>57 693</u> 45 738			
225-105-0200	30 13015-2012	.						
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>44 387</u> 36 137			
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>63 271</u> 51 206			
225-105-0300	20 13015-2012	.						
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>91 896</u> 77 854	<u>111 725</u> 77 854	<u>98 995</u> 77 854	<u>119 926</u> 77 854
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>139 721</u> 118 377	<u>169 861</u> 118 377	<u>150 512</u> 118 377	<u>182 326</u> 118 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>179 131</u> 151 138	<u>218 788</u> 151 138	<u>193 329</u> 151 138	<u>235 190</u> 151 138

225-107.

					-	.	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-			-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300	<u>16 200</u> 14 406			
225-107-0102	19	.	1	500	<u>29 535</u> 26 496			
225-107-0103	20	.	1	600	<u>37 411</u> 33 725			
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>85 650</u> 74 131			
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>65 441</u> 56 778			
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>55 320</u> 47 839			
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>48 948</u> 42 576			
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 072</u> 36 327			
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>42 193</u> 36 445	<u>50 100</u> 36 445	<u>45 008</u> 36 445	<u>53 380</u> 36 445
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 634</u> 47 167	<u>64 914</u> 47 167	<u>58 294</u> 47 167	<u>69 178</u> 47 167
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>63 554</u> 54 435	<u>76 205</u> 54 435	<u>68 058</u> 54 435	<u>81 453</u> 54 435
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>47 955</u> 41 603	<u>56 653</u> 41 603	<u>51 052</u> 41 603	<u>60 261</u> 41 603

					-			-
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>63 038</u> 54 422	<u>74 898</u> 54 422	<u>67 261</u> 54 422	<u>79 819</u> 54 422
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 456</u> 12 697	<u>16 829</u> 12 697	<u>15 301</u> 12 697	<u>17 813</u> 12 697
225-107-0115	12	.	1	500	<u>27 055</u> 24 065	<u>31 009</u> 24 065	<u>28 463</u> 24 065	<u>32 649</u> 24 065
225-107-0116	13	.	1	600	<u>33 579</u> 29 968	<u>38 323</u> 29 968	<u>35 268</u> 29 968	<u>40 291</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>16 024</u> 13 619	<u>19 385</u> 13 619	<u>17 221</u> 13 619	<u>20 779</u> 13 619
225-107-0300	, 13015-2012	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 426</u> 18 532	<u>22 845</u> 18 532	<u>21 292</u> 18 532	<u>23 846</u> 18 532
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 863</u> 22 510	<u>27 885</u> 22 510	<u>25 945</u> 22 510	<u>29 135</u> 22 510
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>31 046</u> 28 185	<u>34 695</u> 28 185	<u>32 353</u> 28 185	<u>36 204</u> 28 185
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 659</u> 31 629	<u>38 466</u> 31 629	<u>36 022</u> 31 629	<u>40 040</u> 31 629
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>46 403</u> 41 626	<u>52 669</u> 41 626	<u>48 647</u> 41 626	<u>55 261</u> 41 626
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>61 042</u> 55 145	<u>68 656</u> 55 145	<u>63 768</u> 55 145	<u>71 806</u> 55 145

					-			-
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>72 139</u> 65 143	<u>81 180</u> 65 143	<u>75 376</u> 65 143	<u>84 920</u> 65 143
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 416</u> 70 513	<u>88 727</u> 70 513	<u>82 107</u> 70 513	<u>92 991</u> 70 513
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>98 992</u> 89 707	<u>110 889</u> 89 707	<u>103 251</u> 89 707	<u>115 809</u> 89 707
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>120 479</u> 109 304	<u>134 756</u> 109 304	<u>125 590</u> 109 304	<u>140 660</u> 109 304
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>142 654</u> 129 576	<u>159 311</u> 129 576	<u>148 618</u> 129 576	<u>166 199</u> 129 576

225-109.

							-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.						
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>105 436</u> 75 490	<u>94 234</u> 75 490	<u>88 040</u> 75 490	<u>112 652</u> 75 490
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>133 036</u> 93 679	<u>118 270</u> 93 679	<u>110 106</u> 93 679	<u>142 549</u> 93 679
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>234 693</u> 164 197	<u>208 215</u> 164 197	<u>193 576</u> 164 197	<u>251 751</u> 164 197
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>120 489</u> 86 447	<u>107 760</u> 86 447	<u>100 722</u> 86 447	<u>128 690</u> 86 447

							-	-
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>148 277</u> 106 087	<u>132 492</u> 106 087	<u>123 765</u> 106 087	<u>158 446</u> 106 087
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>192 592</u> 135 594	<u>171 207</u> 135 594	<u>159 383</u> 135 594	<u>206 370</u> 135 594
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>248 320</u> 175 022	<u>220 824</u> 175 022	<u>205 622</u> 175 022	<u>266 034</u> 175 022
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800			<u>160 272</u> 138 434	
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500			<u>261 406</u> 224 300	
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800			<u>115 619</u> 99 576	
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400			<u>166 184</u> 141 277	
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>71 239</u> 49 567	<u>63 092</u> 49 567	<u>58 588</u> 49 567	<u>76 488</u> 49 567
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>127 982</u> 86 189	<u>112 197</u> 86 189	<u>103 470</u> 86 189	<u>138 151</u> 86 189
225-109-0203	32	.	1	2300			<u>87 874</u> 74 835	
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>126 474</u> 92 314	<u>113 744</u> 92 314	<u>106 706</u> 92 314	<u>134 674</u> 92 314
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>146 952</u> 106 055	<u>131 677</u> 106 055	<u>123 231</u> 106 055	<u>156 793</u> 106 055

					,	,	-	-
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>184 350</u> 130 047	<u>163 983</u> 130 047	<u>152 722</u> 130 047	<u>197 471</u> 130 047
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>231 263</u> 164 635	<u>206 313</u> 164 635	<u>192 518</u> 164 635	<u>247 336</u> 164 635

225-2.
225-201.

					,	,	-	-
225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>311 189</u> 231 336	<u>281 555</u> 231 336	<u>265 170</u> 231 336	<u>330 281</u> 231 336

225-202.

					,	,	-	-
225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>95 586</u> 92 528	<u>101 162</u> 98 037	<u>100 520</u> 97 403	<u>99 854</u> 92 528
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 869</u> 42 744	<u>45 621</u> 44 475	<u>45 419</u> 44 276	<u>45 210</u> 42 744

							-	-
225-202-0103	3	.	1	900	<u>59 908</u> 58 208	<u>62 776</u> 61 041	<u>62 446</u> 60 715	<u>62 103</u> 58 208
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>91 134</u> 88 371	<u>96 009</u> 93 187	<u>95 447</u> 92 633	<u>94 866</u> 88 371
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 548</u> 118 781	<u>140 788</u> 118 781	<u>133 702</u> 118 781	<u>161 769</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>162 938</u> 158 283	<u>171 036</u> 166 284	<u>170 104</u> 165 363	<u>168 977</u> 158 283
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>138 341</u> 133 978	<u>146 357</u> 141 899	<u>145 434</u> 140 987	<u>144 377</u> 133 978
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>165 862</u> 131 322	<u>153 290</u> 131 322	<u>146 309</u> 131 322	<u>173 961</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>118 928</u> 114 781	<u>126 871</u> 122 630	<u>125 957</u> 121 726	<u>124 996</u> 114 781
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>163 648</u> 128 721	<u>150 903</u> 128 721	<u>143 808</u> 128 721	<u>171 859</u> 128 721
225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 229</u> 7 933	<u>8 781</u> 7 933	<u>8 533</u> 7 933	<u>9 518</u> 7 933
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 085</u> 6 021	<u>6 713</u> 6 021	<u>6 506</u> 6 021	<u>7 324</u> 6 021

225-203.

							-	-
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 183</u> 64 565	<u>85 449</u> 64 565	<u>78 408</u> 64 565	<u>106 387</u> 64 565
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>121 472</u> 87 397	<u>108 737</u> 87 397	<u>101 696</u> 87 397	<u>129 676</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>66 517</u> 62 967	<u>74 342</u> 70 699	<u>73 441</u> 69 809	<u>72 638</u> 62 967
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>88 045</u> 84 250	<u>96 010</u> 92 120	<u>95 093</u> 91 214	<u>94 145</u> 84 250
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 711</u> 65 083	<u>85 976</u> 65 083	<u>78 935</u> 65 083	<u>106 915</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>113 338</u> 79 411	<u>100 599</u> 79 411	<u>93 555</u> 79 411	<u>121 546</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>163 985</u> 128 925	<u>151 189</u> 128 925	<u>144 114</u> 128 925	<u>172 228</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>220 365</u> 184 352	<u>207 631</u> 184 352	<u>200 590</u> 184 352	<u>228 569</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3						

							-	-
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>164 058</u> 129 098	<u>151 303</u> 129 098	<u>144 251</u> 129 098	<u>172 275</u> 129 098
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>157 719</u> 122 883	<u>144 964</u> 122 883	<u>137 912</u> 122 883	<u>165 936</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 190</u> 143 895	<u>166 420</u> 143 895	<u>150 420</u> 136 171	<u>187 417</u> 143 895
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 248</u> 161 624	<u>184 487</u> 161 624	<u>177 432</u> 161 624	<u>205 468</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>211 048</u> 175 153	<u>198 288</u> 175 153	<u>191 233</u> 175 153	<u>219 268</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>202 293</u> 166 545	<u>189 523</u> 166 545	<u>182 462</u> 166 545	<u>210 520</u> 166 545
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 763</u> 9 885	<u>11 102</u> 9 885	<u>10 736</u> 9 885	<u>12 190</u> 9 885
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 682</u> 17 488	<u>19 561</u> 17 488	<u>18 942</u> 17 488	<u>21 403</u> 17 488
225-203-0703	3	.	1	350	<u>32 440</u> 27 369	<u>30 658</u> 27 369	<u>29 673</u> 27 369	<u>33 589</u> 27 369
225-203-0704	4	.	1	480	<u>40 534</u> 33 657	<u>38 090</u> 33 657	<u>36 739</u> 33 657	<u>42 108</u> 33 657
225-203-0705	5	.	1	600	<u>59 264</u> 50 498	<u>56 209</u> 50 498	<u>54 505</u> 50 498	<u>61 232</u> 50 498
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>109 252</u> 91 270	<u>102 887</u> 91 270	<u>99 337</u> 91 270	<u>113 352</u> 91 270
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>154 835</u> 129 369	<u>145 822</u> 129 369	<u>140 796</u> 129 369	<u>160 641</u> 129 369

							-	-
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>216 536</u> 175 795	<u>201 872</u> 175 795	<u>193 694</u> 175 795	<u>225 984</u> 175 795
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 473</u> 15 070	<u>17 251</u> 15 070	<u>16 576</u> 15 070	<u>19 261</u> 15 070
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 336</u> 10 857	<u>12 445</u> 10 857	<u>11 953</u> 10 857	<u>13 910</u> 10 857
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 702</u> 1 415	<u>1 600</u> 1 415	<u>1 543</u> 1 415	<u>1 767</u> 1 415
225-203-1002	10	.	1	40	<u>3 044</u> 2 477	<u>2 840</u> 2 477	<u>2 727</u> 2 477	<u>3 175</u> 2 477
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>80 534</u> 66 283	<u>75 442</u> 66 283	<u>72 627</u> 66 283	<u>83 814</u> 66 283

225-204.

							-	-
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>60 233</u> 46 380	<u>55 141</u> 46 380	<u>52 326</u> 46 380	<u>63 513</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 108</u> 66 589	<u>77 125</u> 66 589	<u>73 817</u> 66 589	<u>86 962</u> 66 589

							-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>93 385</u> 77 298	<u>87 656</u> 77 298	<u>84 489</u> 77 298	<u>97 075</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>93 452</u> 77 364	<u>87 724</u> 77 364	<u>84 557</u> 77 364	<u>97 142</u> 77 364
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>93 030</u> 81 068	<u>88 956</u> 81 068	<u>86 704</u> 81 068	<u>95 654</u> 81 068
225-204-0602	2	.	1	675	<u>73 728</u> 63 729	<u>70 291</u> 63 729	<u>68 391</u> 63 729	<u>75 942</u> 63 729
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 144</u> 53 956	<u>59 344</u> 53 956	<u>57 796</u> 53 956	<u>63 949</u> 53 956
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 001</u> 46 923	<u>51 582</u> 46 923	<u>50 245</u> 46 923	<u>55 559</u> 46 923
225-204-0605	5	.	1	400	<u>41 492</u> 35 609	<u>39 455</u> 35 609	<u>38 329</u> 35 609	<u>42 804</u> 35 609
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>44 751</u> 38 805	<u>42 715</u> 38 805	<u>41 588</u> 38 805	<u>46 063</u> 38 805
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 150</u> 19 875	<u>22 622</u> 19 875	<u>21 778</u> 19 875	<u>25 134</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 185</u> 13 967	<u>15 421</u> 13 967	<u>14 999</u> 13 967	<u>16 677</u> 13 967
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>25 217</u> 22 695	<u>24 403</u> 22 695	<u>23 952</u> 22 695	<u>25 742</u> 22 695

							-	-
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 778</u> 29 210	<u>29 594</u> 27 093	<u>28 890</u> 27 093	<u>31 687</u> 27 093
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>35 348</u> 31 487	<u>34 075</u> 31 487	<u>33 371</u> 31 487	<u>36 168</u> 31 487
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>45 917</u> 40 834	<u>44 236</u> 40 834	<u>43 307</u> 40 834	<u>46 999</u> 40 834
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>52 740</u> 47 524	<u>51 060</u> 47 524	<u>50 131</u> 47 524	<u>53 823</u> 47 524
225-204-0807	45	.	1	510	<u>85 906</u> 77 759	<u>83 309</u> 77 759	<u>81 874</u> 77 759	<u>87 579</u> 77 759
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>109 612</u> 98 845	<u>106 149</u> 98 845	<u>104 235</u> 98 845	<u>111 842</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 136</u> 38 895	<u>43 590</u> 38 895	<u>42 182</u> 38 895	<u>47 776</u> 38 895
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 948</u> 49 902	<u>56 383</u> 49 902	<u>54 413</u> 49 902	<u>62 244</u> 49 902
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>105 726</u> 83 061	<u>97 452</u> 83 061	<u>92 877</u> 83 061	<u>111 057</u> 83 061
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>136 368</u> 113 102	<u>128 093</u> 113 102	<u>123 519</u> 113 102	<u>141 698</u> 113 102
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>177 106</u> 138 152	<u>162 849</u> 138 152	<u>154 967</u> 138 152	<u>186 291</u> 138 152
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>260 919</u> 210 184	<u>242 589</u> 210 184	<u>232 454</u> 210 184	<u>272 729</u> 210 184

							-	-
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 573</u> 7 011	<u>8 013</u> 7 011	<u>7 703</u> 7 011	<u>8 934</u> 7 011
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 305</u> 17 086	<u>19 778</u> 17 086	<u>18 933</u> 17 086	<u>22 289</u> 17 086
225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>84 554</u> 62 621	<u>76 408</u> 62 621	<u>71 903</u> 62 621	<u>89 803</u> 62 621
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>143 222</u> 110 001	<u>131 002</u> 110 001	<u>124 245</u> 110 001	<u>151 095</u> 110 001
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>196 360</u> 149 425	<u>179 048</u> 149 425	<u>169 476</u> 149 425	<u>207 513</u> 149 425
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>70 984</u> 58 187	<u>66 401</u> 58 187	<u>63 867</u> 58 187	<u>73 936</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>160 586</u> 129 686	<u>149 435</u> 129 686	<u>143 270</u> 129 686	<u>167 770</u> 129 686
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>271 842</u> 238 760	<u>260 691</u> 238 760	<u>254 526</u> 238 760	<u>279 026</u> 238 760
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>416 233</u> 366 507	<u>399 531</u> 366 507	<u>390 297</u> 366 507	<u>426 992</u> 366 507
225-204-1400	13015-2012	.						

							-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>9 166</u> 5 185	<u>7 638</u> 5 185	<u>6 794</u> 5 185	<u>10 150</u> 5 185
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>99 115</u> 87 034	<u>95 042</u> 87 034	<u>92 790</u> 87 034	<u>101 740</u> 87 034
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>123 814</u> 106 180	<u>117 704</u> 106 180	<u>114 325</u> 106 180	<u>127 750</u> 106 180
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>170 027</u> 146 417	<u>161 880</u> 146 417	<u>157 375</u> 146 417	<u>175 275</u> 146 417
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>237 606</u> 203 802	<u>225 895</u> 203 802	<u>219 420</u> 203 802	<u>245 151</u> 203 802
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	<u>76 021</u> 68 195	<u>73 475</u> 68 195	<u>72 068</u> 68 195	<u>77 661</u> 68 195
225-204-1505	6	.	1	760	<u>114 182</u> 102 312	<u>110 312</u> 102 312	<u>108 172</u> 102 312	<u>116 675</u> 102 312
225-204-1507	7	.	1	230	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>27 513</u> 23 319
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>27 513</u> 23 319
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>227 984</u> 190 567	<u>214 746</u> 190 567	<u>207 426</u> 190 567	<u>236 513</u> 190 567
225-204-1512	1	.	1	500	<u>57 805</u> 50 336	<u>55 259</u> 50 336	<u>53 852</u> 50 336	<u>59 445</u> 50 336
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>82 674</u> 74 717	<u>80 128</u> 74 717	<u>78 721</u> 74 717	<u>84 314</u> 74 717

							-	-
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>128 133</u> 115 990	<u>124 263</u> 115 990	<u>122 124</u> 115 990	<u>130 626</u> 115 990
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>21 972</u> 19 007	<u>20 954</u> 19 007	<u>20 391</u> 19 007	<u>22 628</u> 19 007

225-205.

							-	-
225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>853</u> 710	<u>802</u> 710	<u>774</u> 710	<u>886</u> 710
225-205-0102	2	.	1	13	<u>975</u> 791	<u>909</u> 791	<u>872</u> 791	<u>1 018</u> 791
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 795</u> 2 233	<u>2 591</u> 2 233	<u>2 478</u> 2 233	<u>2 926</u> 2 233
225-205-0104	4	.	1	90	<u>7 083</u> 5 804	<u>6 625</u> 5 804	<u>6 369</u> 5 804	<u>7 378</u> 5 804
225-205-0105	5	.	1	130	<u>10 731</u> 8 873	<u>10 069</u> 8 873	<u>9 700</u> 8 873	<u>11 157</u> 8 873
225-205-0106	6	.	1	180	<u>17 297</u> 14 677	<u>16 380</u> 14 677	<u>15 869</u> 14 677	<u>17 887</u> 14 677
225-205-0107	7	.	1	230	<u>27 063</u> 23 617	<u>25 892</u> 23 617	<u>25 238</u> 23 617	<u>27 817</u> 23 617
225-205-0108	8	.	1	650	<u>53 248</u> 43 967	<u>49 938</u> 43 967	<u>48 108</u> 43 967	<u>55 380</u> 43 967

							-	-
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>70 319</u> 54 621	<u>64 565</u> 54 621	<u>61 384</u> 54 621	<u>74 026</u> 54 621

225-207.

							-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3						
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>137 976</u> 103 058	<u>125 032</u> 103 058	<u>117 876</u> 103 058	<u>146 314</u> 103 058

226.**226-1.****226-102.**

							-	-
226-102-0400	13015-2012	.						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>129 754</u> 122 494			
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 065</u> 1 778	<u>2 460</u> 1 778	<u>2 205</u> 1 778	<u>2 624</u> 1 778

					-			-
226-102-0704	-9	.	1	210	$\frac{8\,444}{7\,246}$	$\frac{10\,105}{7\,246}$	$\frac{9\,036}{7\,246}$	$\frac{10\,794}{7\,246}$

226-103. ,

							-	-
226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	$\frac{14\,428}{9\,329}$	$\frac{12\,493}{9\,329}$	$\frac{11\,423}{9\,329}$	$\frac{15\,674}{9\,329}$
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350			$\frac{13\,108}{8\,136}$	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{10\,673}{7\,423}$	$\frac{9\,451}{7\,423}$	$\frac{8\,776}{7\,423}$	$\frac{11\,461}{7\,423}$
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	$\frac{9\,874}{6\,892}$	$\frac{8\,753}{6\,892}$	$\frac{8\,134}{6\,892}$	$\frac{10\,595}{6\,892}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{5\,811}{4\,556}$	$\frac{5\,352}{4\,556}$	$\frac{5\,099}{4\,556}$	$\frac{6\,106}{4\,556}$
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	$\frac{3\,940}{2\,849}$	$\frac{3\,532}{2\,849}$	$\frac{3\,307}{2\,849}$	$\frac{4\,202}{2\,849}$
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	$\frac{3\,172}{2\,350}$	$\frac{2\,867}{2\,350}$	$\frac{2\,698}{2\,350}$	$\frac{3\,369}{2\,350}$
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	$\frac{2\,513}{1\,830}$	$\frac{2\,258}{1\,830}$	$\frac{2\,117}{1\,830}$	$\frac{2\,677}{1\,830}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{9\,550}{6\,956}$	$\frac{8\,583}{6\,956}$	$\frac{8\,048}{6\,956}$	$\frac{10\,174}{6\,956}$
226-103-1800	13015-2012	.						

					,	,		-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>29 758</u> 20 051	<u>26 092</u> 20 051	<u>24 065</u> 20 051	<u>32 120</u> 20 051	
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>37 499</u> 24 598	<u>32 611</u> 24 598	<u>29 908</u> 24 598	<u>40 648</u> 24 598	
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>51 361</u> 36 034	<u>45 607</u> 36 034	<u>42 426</u> 36 034	<u>55 067</u> 36 034	

226-105.

					,	,		-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 060</u> 4 200	<u>4 754</u> 4 200	<u>4 585</u> 4 200	<u>5 256</u> 4 200	
226-105-0102	7	.	1	320			<u>13 643</u> 8 660		

25.**251.****251-3.****251-302.**

					,	,		-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

							-	-
251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000			
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000			
251-302-0400	33320-2015							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 398</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 576</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 553</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 649</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 520</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 632</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

							-	-
255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 381</u> 2 232	<u>2 804</u> 2 232	<u>2 804</u> 2 232	<u>2 579</u> 2 232

							-	-
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{11\,686}{11\,286}$			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,414}{1\,339}$	$\frac{1\,599}{1\,339}$	$\frac{1\,599}{1\,339}$	$\frac{1\,500}{1\,339}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,896}{1\,804}$			
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\,604}{2\,482}$			
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\,109}{13\,661}$			

255-102.

							-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,331}{2\,670}$	$\frac{3\,331}{2\,670}$	$\frac{3\,232}{2\,670}$	$\frac{3\,331}{2\,670}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,862}{3\,188}$	$\frac{3\,862}{3\,188}$	$\frac{3\,764}{3\,188}$	$\frac{3\,862}{3\,188}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,828}{3\,571}$	$\frac{4\,589}{3\,571}$	$\frac{4\,589}{3\,571}$	$\frac{4\,184}{3\,571}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,286}{4\,018}$	$\frac{5\,047}{4\,018}$	$\frac{5\,047}{4\,018}$	$\frac{4\,642}{4\,018}$

							-	-
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,248}{3\,929}$	$\frac{5\,263}{3\,929}$	$\frac{5\,263}{3\,929}$	$\frac{4\,723}{3\,929}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,615}{4\,286}$	$\frac{5\,629}{4\,286}$	$\frac{5\,629}{4\,286}$	$\frac{5\,090}{4\,286}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,876}{20\,200}$			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\,553}{20\,810}$			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{21\,184}{20\,500}$			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\,861}{21\,110}$			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{22\,168}{21\,410}$			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{23\,713}{22\,860}$			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{24\,226}{23\,360}$			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	$\frac{24\,834}{23\,890}$			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	$\frac{21\,245}{20\,560}$			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\,922}{21\,170}$			

							-	-
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 553</u> 20 860			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 230</u> 21 470			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 538</u> 21 770			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 082</u> 23 220			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 595</u> 23 720			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 204</u> 24 250			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 338</u> 20 650			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 015</u> 21 260			
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 646</u> 20 950			
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 322</u> 21 560			
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 630</u> 21 860			
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 175</u> 23 310			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 688</u> 23 810			

							-	-
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>25 296</u> 24 340			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 025</u> 21 320			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 702</u> 21 930			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 333</u> 21 620			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 010</u> 22 230			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 318</u> 22 530			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 862</u> 23 980			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 375</u> 24 480			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 984</u> 25 010			
255-102-0900	, c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 545</u> 24 750			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 222</u> 25 360			

255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 853</u> 25 050			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 530</u> 25 660			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 838</u> 25 960			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 382</u> 27 410			
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 921</u> 28 910			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>29 503</u> 28 440			
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 007</u> 25 200			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 684</u> 25 810			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 315</u> 25 500			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 992</u> 26 110			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 299</u> 26 410			
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 844</u> 27 860			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 357</u> 28 360			

							-	-
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 965</u> 28 890			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 284</u> 25 470			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 961</u> 26 080			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 592</u> 25 770			
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 269</u> 26 380			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 577</u> 26 680			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 121</u> 28 130			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 634</u> 28 630			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>30 242</u> 29 160			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 736</u> 25 910			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 412</u> 26 520			
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 043</u> 26 210			
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 720</u> 26 820			

							-	-
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 028</u> 27 120			
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 573</u> 28 570			
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 086</u> 29 070			
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 694</u> 29 600			

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 272</u> 11 000
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 217</u> 8 050
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 183</u> 11 900
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 128</u> 8 950

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 182</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 989</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 950</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				

255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>37 667</u> 37 202
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

26.

261.

261-1.

261-101. , ,

							-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325

							-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,							

							-	-
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	$\frac{104\,567}{100\,767}$	$\frac{104\,567}{100\,767}$	$\frac{104\,567}{100\,767}$	$\frac{104\,567}{100\,767}$
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	$\frac{70\,650}{67\,514}$	$\frac{70\,650}{67\,514}$	$\frac{70\,650}{67\,514}$	$\frac{70\,650}{67\,514}$
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная