

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		18
211-4.		20
211-5.		23
211-6.		23
211-7.		23
212.	,	25
212-1.		25
212-2.		94
212-3.		97
212-4.		97
212-5.		103
212-6.		109
213.		111
213-1.		111
213-3.	,	117
221.		121
221-1.		121
222.	,	125
222-1.	,	125
222-2.	,	137
222-3.	,	141
225.		143
225-1.		143
225-2.		155

8.04-08-2023

IV

226.		163
226-1.	,	163
251.	, ,	167
251-3.	,	167
255.	, ,	169
255-1.		169
261.		186
261-1.		186

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200								
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 978</u>	<u>7 239</u>	<u>10 160</u> 4 058	<u>10 106</u>	<u>8 327</u>	<u>8 145</u> 3 864
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 936</u>	<u>7 187</u>	<u>10 117</u> 4 058	<u>10 034</u>	<u>8 300</u>	<u>8 087</u> 3 836
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 893</u>	<u>7 135</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>8 272</u>	<u>8 029</u> 3 808
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 893</u>	<u>7 135</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>8 272</u>	<u>8 029</u> 3 808
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 893</u>	<u>7 135</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>8 272</u>	<u>8 029</u> 3 808
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 850</u>	<u>7 083</u>	<u>10 031</u> 4 058	<u>9 890</u>	<u>8 162</u>	<u>7 971</u> 3 781
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 765</u>	<u>6 980</u>	<u>9 946</u> 4 058	<u>9 745</u>	<u>8 107</u>	<u>7 854</u> 3 726
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 392</u>	<u>6 625</u>	<u>10 031</u> 4 058	<u>9 431</u>	<u>8 162</u>	<u>7 513</u> 3 336
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 052</u>	<u>7 312</u>	<u>10 237</u> 4 134	<u>10 180</u>	<u>8 472</u>	<u>8 219</u> 3 935
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 009</u>	<u>7 260</u>	<u>10 194</u> 4 134	<u>10 107</u>	<u>8 444</u>	<u>8 160</u> 3 907

211-201-0100	1284-2004 , 200	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 484</u>	<u>6 733</u> 4 383	<u>6 809</u>	<u>12 122</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 430</u>	<u>6 717</u> 4 383	<u>6 790</u>	<u>12 067</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 377</u>	<u>6 701</u> 4 383	<u>6 772</u>	<u>12 013</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 377</u>	<u>6 701</u> 4 383	<u>6 772</u>	<u>12 013</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 377</u>	<u>6 701</u> 4 383	<u>6 772</u>	<u>12 013</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 323</u>	<u>6 601</u> 4 302	<u>6 753</u>	<u>11 875</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 216</u>	<u>6 570</u> 4 302	<u>6 715</u>	<u>11 766</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 865</u>	<u>6 601</u> 4 302	<u>6 753</u>	<u>11 875</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 557</u>	<u>6 816</u> 4 464	<u>6 886</u>	<u>12 266</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 503</u>	<u>6 800</u> 4 464	<u>6 868</u>	<u>12 211</u>

8.04-08-2023

6

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 966</u>	<u>7 208</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>8 416</u>	<u>8 102</u> 3 879
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 966</u>	<u>7 208</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>8 416</u>	<u>8 102</u> 3 879
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 966</u>	<u>7 208</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>8 416</u>	<u>8 102</u> 3 879
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 922</u>	<u>7 155</u>	<u>10 109</u> 4 134	<u>9 962</u>	<u>8 303</u>	<u>8 043</u> 3 851
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 836</u>	<u>7 051</u>	<u>10 023</u> 4 134	<u>9 816</u>	<u>8 248</u>	<u>7 925</u> 3 795
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 456</u>	<u>6 689</u>	<u>10 109</u> 4 134	<u>9 495</u>	<u>8 303</u>	<u>7 576</u> 3 398
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 129</u>	<u>7 389</u>	<u>10 317</u> 4 212	<u>10 256</u>	<u>8 622</u>	<u>8 295</u> 4 009
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 085</u>	<u>7 336</u>	<u>10 275</u> 4 212	<u>10 183</u>	<u>8 593</u>	<u>8 236</u> 3 981
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 041</u>	<u>7 283</u>	<u>10 232</u> 4 212	<u>10 110</u>	<u>8 565</u>	<u>8 177</u> 3 952
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 041</u>	<u>7 283</u>	<u>10 232</u> 4 212	<u>10 110</u>	<u>8 565</u>	<u>8 177</u> 3 952
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 041</u>	<u>7 283</u>	<u>10 232</u> 4 212	<u>10 110</u>	<u>8 565</u>	<u>8 177</u> 3 952
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 997</u>	<u>7 230</u>	<u>10 189</u> 4 212	<u>10 036</u>	<u>8 450</u>	<u>8 118</u> 3 924

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 449</u>	<u>6 784</u> 4 464	<u>6 849</u>	<u>12 157</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 449</u>	<u>6 784</u> 4 464	<u>6 849</u>	<u>12 157</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 449</u>	<u>6 784</u> 4 464	<u>6 849</u>	<u>12 157</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 395</u>	<u>6 683</u> 4 382	<u>6 830</u>	<u>12 017</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 287</u>	<u>6 652</u> 4 382	<u>6 793</u>	<u>11 907</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 929</u>	<u>6 683</u> 4 382	<u>6 830</u>	<u>12 017</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 634</u>	<u>6 903</u> 4 549	<u>6 967</u>	<u>12 416</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 579</u>	<u>6 887</u> 4 549	<u>6 948</u>	<u>12 361</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 525</u>	<u>6 871</u> 4 549	<u>6 929</u>	<u>12 306</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 525</u>	<u>6 871</u> 4 549	<u>6 929</u>	<u>12 306</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 525</u>	<u>6 871</u> 4 549	<u>6 929</u>	<u>12 306</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 470</u>	<u>6 769</u> 4 464	<u>6 910</u>	<u>12 164</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 910</u>	<u>7 125</u>	<u>10 104</u> 4 212	<u>9 890</u>	<u>8 394</u>	<u>7 999</u> 3 866
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 522</u>	<u>6 755</u>	<u>10 189</u> 4 212	<u>9 561</u>	<u>8 450</u>	<u>7 642</u> 3 462
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 208</u>	<u>7 468</u>	<u>10 401</u> 4 293	<u>10 336</u>	<u>8 777</u>	<u>8 375</u> 4 087
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 164</u>	<u>7 415</u>	<u>10 358</u> 4 293	<u>10 262</u>	<u>8 749</u>	<u>8 315</u> 4 057
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 119</u>	<u>7 361</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>8 720</u>	<u>8 255</u> 4 028
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 119</u>	<u>7 361</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>8 720</u>	<u>8 255</u> 4 028
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 119</u>	<u>7 361</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>8 720</u>	<u>8 255</u> 4 028
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 075</u>	<u>7 308</u>	<u>10 273</u> 4 293	<u>10 114</u>	<u>8 603</u>	<u>8 195</u> 3 999
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 986</u>	<u>7 201</u>	<u>10 187</u> 4 293	<u>9 966</u>	<u>8 546</u>	<u>8 076</u> 3 941
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 590</u>	<u>6 824</u>	<u>10 273</u> 4 293	<u>9 630</u>	<u>8 603</u>	<u>7 711</u> 3 529
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 361</u>	<u>6 737</u> 4 464	<u>6 873</u>	<u>12 053</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 995</u>	<u>6 769</u> 4 464	<u>6 910</u>	<u>12 164</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 713</u>	<u>6 993</u> 4 636	<u>7 050</u>	<u>12 572</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 658</u>	<u>6 977</u> 4 636	<u>7 031</u>	<u>12 516</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 603</u>	<u>6 961</u> 4 636	<u>7 013</u>	<u>12 461</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 603</u>	<u>6 961</u> 4 636	<u>7 013</u>	<u>12 461</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 603</u>	<u>6 961</u> 4 636	<u>7 013</u>	<u>12 461</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 548</u>	<u>6 857</u> 4 550	<u>6 994</u>	<u>12 317</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 438</u>	<u>6 825</u> 4 550	<u>6 956</u>	<u>12 205</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 063</u>	<u>6 857</u> 4 550	<u>6 994</u>	<u>12 317</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3						

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 291</u>	<u>7 551</u>	<u>10 487</u> 4 377	<u>10 418</u>	<u>8 939</u>	<u>8 457</u> 4 167
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 246</u>	<u>7 497</u>	<u>10 445</u> 4 377	<u>10 344</u>	<u>8 910</u>	<u>8 397</u> 4 137
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>7 443</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>8 881</u>	<u>8 337</u> 4 107
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>7 443</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>8 881</u>	<u>8 337</u> 4 107
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>7 443</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>8 881</u>	<u>8 337</u> 4 107
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 156</u>	<u>7 389</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>10 195</u>	<u>8 762</u>	<u>8 276</u> 4 077
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 066</u>	<u>7 281</u>	<u>10 274</u> 4 377	<u>10 046</u>	<u>8 704</u>	<u>8 155</u> 4 018
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 662</u>	<u>6 895</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>9 701</u>	<u>8 762</u>	<u>7 782</u> 3 598
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 333</u>	<u>7 593</u>	<u>10 532</u> 4 420	<u>10 461</u>	<u>9 023</u>	<u>8 500</u> 4 208
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 288</u>	<u>7 539</u>	<u>10 489</u> 4 420	<u>10 386</u>	<u>8 993</u>	<u>8 439</u> 4 178
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 243</u>	<u>7 485</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>8 964</u>	<u>8 378</u> 4 148
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 243</u>	<u>7 485</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>8 964</u>	<u>8 378</u> 4 148

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 796</u>	<u>7 087</u> 4 727	<u>7 137</u>	<u>12 734</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 740</u>	<u>7 071</u> 4 727	<u>7 118</u>	<u>12 678</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 684</u>	<u>7 055</u> 4 727	<u>7 099</u>	<u>12 622</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 684</u>	<u>7 055</u> 4 727	<u>7 099</u>	<u>12 622</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 684</u>	<u>7 055</u> 4 727	<u>7 099</u>	<u>12 622</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 629</u>	<u>6 949</u> 4 639	<u>7 081</u>	<u>12 475</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 517</u>	<u>6 917</u> 4 639	<u>7 043</u>	<u>12 363</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 135</u>	<u>6 949</u> 4 639	<u>7 081</u>	<u>12 475</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 838</u>	<u>7 135</u> 4 774	<u>7 182</u>	<u>12 817</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 782</u>	<u>7 119</u> 4 774	<u>7 163</u>	<u>12 761</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 726</u>	<u>7 103</u> 4 774	<u>7 144</u>	<u>12 704</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 726</u>	<u>7 103</u> 4 774	<u>7 144</u>	<u>12 704</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 243</u>	<u>7 485</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>8 964</u>	<u>8 378</u> 4 148
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 197</u>	<u>7 430</u>	<u>10 404</u> 4 420	<u>10 236</u>	<u>8 844</u>	<u>8 318</u> 4 118
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 107</u>	<u>7 322</u>	<u>10 318</u> 4 420	<u>10 087</u>	<u>8 785</u>	<u>8 196</u> 4 058
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 698</u>	<u>6 931</u>	<u>10 404</u> 4 420	<u>9 738</u>	<u>8 844</u>	<u>7 819</u> 3 633
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>	<u>7 828</u>	<u>10 929</u> 4 464	<u>10 864</u>	<u>9 209</u>	<u>8 788</u> 4 250
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 435</u>	<u>7 772</u>	<u>10 884</u> 4 464	<u>10 787</u>	<u>9 178</u>	<u>8 726</u> 4 220
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>7 660</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>	<u>8 600</u> 4 159
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 250</u>	<u>7 549</u>	<u>10 703</u> 4 464	<u>10 476</u>	<u>8 965</u>	<u>8 474</u> 4 098
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 839</u>	<u>7 157</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 128</u>	<u>9 026</u>	<u>8 096</u> 3 670

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 726</u>	<u>7 103</u> 4 774	<u>7 144</u>	<u>12 704</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 670</u>	<u>6 996</u> 4 685	<u>7 125</u>	<u>12 557</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 558</u>	<u>6 964</u> 4 685	<u>7 088</u>	<u>12 444</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 171</u>	<u>6 996</u> 4 685	<u>7 125</u>	<u>12 557</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 088</u>	<u>7 301</u> 4 821	<u>7 365</u>	<u>13 156</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 030</u>	<u>7 284</u> 4 821	<u>7 346</u>	<u>13 098</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 914</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 799</u>	<u>7 125</u> 4 732	<u>7 267</u>	<u>12 772</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 410</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>

8.04-08-2023

14

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>	<u>7 828</u>	<u>10 929</u> 4 464	<u>10 864</u>	<u>9 209</u>	<u>8 788</u> 4 250
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 435</u>	<u>7 772</u>	<u>10 884</u> 4 464	<u>10 787</u>	<u>9 178</u>	<u>8 726</u> 4 220
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 716</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>7 660</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>	<u>8 600</u> 4 159
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 250</u>	<u>7 549</u>	<u>10 703</u> 4 464	<u>10 476</u>	<u>8 965</u>	<u>8 474</u> 4 098
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 839</u>	<u>7 157</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 128</u>	<u>9 026</u>	<u>8 096</u> 3 670

211-202.

					,						
211-202-0400		, 1000 1284 2004	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 088</u>	<u>7 301</u> 4 821	<u>7 365</u>	<u>13 156</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 030</u>	<u>7 284</u> 4 821	<u>7 346</u>	<u>13 098</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>13 039</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 914</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 799</u>	<u>7 125</u> 4 732	<u>7 267</u>	<u>12 772</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 410</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>12 889</u>

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3						

8.04-08-2023

16

211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>	<u>7 809</u>	<u>10 470</u> 4 018	<u>10 864</u>	<u>9 209</u>	<u>8 068</u> 5 875
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 435</u>	<u>7 753</u>	<u>10 424</u> 4 018	<u>10 787</u>	<u>9 178</u>	<u>8 011</u> 5 833
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 389</u>	<u>7 697</u>	<u>10 379</u> 4 018	<u>10 709</u>	<u>9 148</u>	<u>7 953</u> 5 791
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>7 642</u>	<u>10 334</u> 4 018	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>	<u>7 896</u> 5 749
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 250</u>	<u>7 530</u>	<u>10 243</u> 4 018	<u>10 476</u>	<u>8 965</u>	<u>7 780</u> 5 665

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 251}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205.

211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 088</u>	<u>7 096</u>	<u>6 906</u>	<u>13 156</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 030</u>	<u>7 075</u>	<u>6 886</u>	<u>13 098</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 054</u>	<u>6 866</u>	<u>13 039</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 914</u>	<u>7 033</u>	<u>6 846</u>	<u>12 889</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 799</u>	<u>6 071</u>	<u>6 807</u>	<u>12 772</u>

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>20 078</u> 17 857	<u>19 913</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>20 078</u> 17 857	<u>19 913</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>20 078</u> 17 857	<u>19 913</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>6 296</u>	<u>7 604</u>	<u>10 419</u> 4 732	<u>10 554</u>	<u>8 995</u>	<u>8 537</u> 4 129		

211-3.**211-302.**

--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

					,	
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>21 170</u> 17 857	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>21 170</u> 17 857	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>21 170</u> 17 857	

					,				
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>7 857</u>	<u>7 142</u> 4 732	<u>9 411</u>	<u>12 830</u>	

8.04-08-2023

20

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080

211-4.

211-401.

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> 5 179	<u>9 847</u>	<u>9 504</u>	<u>5 059</u> 2 813
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> 5 179	<u>9 847</u>	<u>9 504</u>	<u>5 059</u> 2 813
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 595</u>	<u>7 202</u>		<u>9 777</u>	<u>10 948</u>	<u>6 162</u> 3 884

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

8.04-08-2023

22

					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 067</u>	<u>7 307</u>	<u>8 422</u>	<u>11 450</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 067</u>	<u>7 767</u>	<u>8 422</u>	<u>11 450</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 170</u>	<u>7 046</u>	<u>9 127</u>	<u>10 948</u>	

211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 738</u>	<u>5 057</u>	<u>10 158</u> 4 464	<u>9 434</u>	<u>8 768</u>	<u>5 335</u> 3 080	<u>6 459</u>	<u>6 732</u> 4 107

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 657</u>	<u>4 658</u>	<u>10 529</u> 4 464	<u>9 610</u>	<u>9 046</u>	<u>4 955</u> 2 571	<u>7 097</u>	

211-7.
211-701.

					,		
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>7 687</u>	<u>10 714</u>	

					,			
211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>5 036</u>	<u>7 893</u>	<u>11 122</u>

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. ,**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 876</u> 17 211	<u>28 276</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711	<u>28 276</u> 18 711	<u>29 544</u> 18 711	<u>26 608</u> 18 711
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 284</u> 17 612	<u>28 725</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 993</u> 19 153	<u>27 057</u> 19 153
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 773</u> 18 094	<u>29 268</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688	<u>29 268</u> 19 688	<u>30 536</u> 19 688	<u>27 601</u> 19 688
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 642</u> 18 277	<u>29 958</u> 19 886	<u>33 738</u> 19 886	<u>29 958</u> 19 886	<u>31 031</u> 19 886	<u>28 203</u> 19 886
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 831</u> 18 463	<u>30 164</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 409</u> 20 089
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 653	<u>30 375</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>31 448</u> 20 296	<u>28 619</u> 20 296
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 423</u> 19 046	<u>30 809</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>29 053</u> 20 724
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 629</u> 19 249	<u>31 033</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>32 106</u> 20 944	<u>29 277</u> 20 944
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 831</u> 18 463	<u>30 164</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 409</u> 20 089
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 653	<u>30 375</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>31 448</u> 20 296	<u>28 619</u> 20 296
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 222</u> 18 848	<u>30 590</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>31 662</u> 20 508	<u>28 834</u> 20 508

212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 867</u> 18 711	<u>28 276</u> 18 711	<u>28 910</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711	
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 316</u> 19 153	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 359</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153	
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 859</u> 19 688	<u>29 268</u> 19 688	<u>29 902</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 422</u> 19 886	<u>29 958</u> 19 886	<u>30 129</u> 19 886	<u>33 738</u> 19 886	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 839</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>30 545</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 980</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 497</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>31 204</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>33 944</u> 20 089	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 839</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>30 545</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 054</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>30 760</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 629</u> 19 249	<u>31 033</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>32 106</u> 20 944	<u>29 277</u> 20 944
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 840</u> 19 456	<u>31 262</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169	<u>31 262</u> 21 169	<u>32 335</u> 21 169	<u>29 506</u> 21 169
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 653	<u>30 375</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>31 448</u> 20 296	<u>28 619</u> 20 296
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 222</u> 18 848	<u>30 590</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>31 662</u> 20 508	<u>28 834</u> 20 508
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 423</u> 19 046	<u>30 809</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>29 053</u> 20 724
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 840</u> 19 456	<u>31 262</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169	<u>31 262</u> 21 169	<u>32 335</u> 21 169	<u>29 506</u> 21 169
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 667	<u>31 495</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399	<u>31 495</u> 21 399	<u>32 568</u> 21 399	<u>29 740</u> 21 399
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 222</u> 18 848	<u>30 590</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>31 662</u> 20 508	<u>28 834</u> 20 508
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 423</u> 19 046	<u>30 809</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>29 053</u> 20 724
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 629</u> 19 249	<u>31 033</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>32 106</u> 20 944	<u>29 277</u> 20 944
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 667	<u>31 495</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399	<u>31 495</u> 21 399	<u>32 568</u> 21 399	<u>29 740</u> 21 399
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 274</u> 19 883	<u>31 734</u> 21 635	<u>35 514</u> 21 635	<u>31 734</u> 21 635	<u>32 807</u> 21 635	<u>29 979</u> 21 635
212-101-0400	10 7473-2010	3								

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 497</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>31 204</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 726</u> 21 169	<u>31 262</u> 21 169	<u>31 432</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 839</u> 20 296	<u>30 375</u> 20 296	<u>30 545</u> 20 296	<u>34 154</u> 20 296
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 054</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>30 760</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 980</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 726</u> 21 169	<u>31 262</u> 21 169	<u>31 432</u> 21 169	<u>35 041</u> 21 169
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 960</u> 21 399	<u>31 495</u> 21 399	<u>31 666</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 054</u> 20 508	<u>30 590</u> 20 508	<u>30 760</u> 20 508	<u>34 369</u> 20 508
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 273</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 980</u> 20 724	<u>34 588</u> 20 724
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 497</u> 20 944	<u>31 033</u> 20 944	<u>31 204</u> 20 944	<u>34 812</u> 20 944
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 960</u> 21 399	<u>31 495</u> 21 399	<u>31 666</u> 21 399	<u>35 275</u> 21 399
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 198</u> 21 635	<u>31 734</u> 21 635	<u>31 905</u> 21 635	<u>35 514</u> 21 635
212-101-0400	10 7473-2010	3						

212-101-0401		3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 935</u> 18 565	<u>30 279</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>28 523</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833

212-101-0401		3	1	2400	<u>27 177</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 743</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>30 450</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 952</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 166</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 607</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 835</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 952</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 166</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 384</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 835</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 067</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 166</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 384</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 593</u> 20 197	<u>32 083</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>30 328</u> 21 978
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 935</u> 18 565	<u>30 279</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>28 523</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 607</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 067</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 305</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 384</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 607</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 835</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 305</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 547</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>32 254</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 177</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 743</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>30 450</u> 20 202	<u>34 058</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 952</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 166</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 127</u> 18 755	<u>30 488</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>28 733</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 324</u> 18 948	<u>30 702</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>28 946</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 152</u> 19 763	<u>31 603</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>29 847</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 524</u> 19 145	<u>30 920</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>29 165</u> 20 833

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 607</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 835</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 952</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 659</u> 20 408	<u>34 268</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 166</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 384</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 835</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 067</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 166</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 873</u> 20 619	<u>34 482</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 384</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 607</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 067</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 774</u> 21 505	<u>35 383</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 305</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 384</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 091</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 347	<u>31 143</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>29 387</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 938</u> 19 553	<u>31 371</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>29 615</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 978	<u>31 841</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>30 085</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 593</u> 20 197	<u>32 083</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>30 328</u> 21 978
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 735</u> 20 025	<u>31 400</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 668</u> 21 786	<u>29 732</u> 21 786
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 623</u> 20 227	<u>32 111</u> 22 006	<u>35 891</u> 22 006	<u>32 111</u> 22 006	<u>33 184</u> 22 006	<u>30 356</u> 22 006
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 433	<u>32 340</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230	<u>32 340</u> 22 230	<u>33 413</u> 22 230	<u>30 584</u> 22 230
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>32 572</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>33 645</u> 22 460	<u>30 817</u> 22 460
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 488</u> 21 078	<u>33 053</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>34 126</u> 22 932	<u>31 297</u> 22 932
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 716</u> 21 303	<u>33 301</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>34 374</u> 23 176	<u>31 545</u> 23 176
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 433	<u>32 340</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230	<u>32 340</u> 22 230	<u>33 413</u> 22 230	<u>30 584</u> 22 230
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>32 572</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>33 645</u> 22 460	<u>30 817</u> 22 460

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 607</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 314</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 835</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 541</u> 21 277	<u>35 150</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 305</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 011</u> 21 739	<u>35 620</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 547</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>32 254</u> 21 978	<u>35 863</u> 21 978
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 991</u> 21 786	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 034</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 576</u> 22 006	<u>32 111</u> 22 006	<u>32 282</u> 22 006	<u>35 891</u> 22 006
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 804</u> 22 230	<u>32 340</u> 22 230	<u>32 510</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 037</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>32 743</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 517</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>33 224</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 765</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>33 471</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 804</u> 22 230	<u>32 340</u> 22 230	<u>32 510</u> 22 230	<u>36 119</u> 22 230
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 037</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>32 743</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 859	<u>32 810</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>33 883</u> 22 693	<u>31 055</u> 22 693
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 716</u> 21 303	<u>33 301</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>34 374</u> 23 176	<u>31 545</u> 23 176
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>33 554</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426	<u>33 554</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>31 798</u> 23 426
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>32 572</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>33 645</u> 22 460	<u>30 817</u> 22 460
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 859	<u>32 810</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>33 883</u> 22 693	<u>31 055</u> 22 693
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 488</u> 21 078	<u>33 053</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>34 126</u> 22 932	<u>31 297</u> 22 932
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>33 554</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426	<u>33 554</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>31 798</u> 23 426
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 813</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>34 886</u> 23 680	<u>32 057</u> 23 680
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 859	<u>32 810</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>33 883</u> 22 693	<u>31 055</u> 22 693
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 488</u> 21 078	<u>33 053</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>34 126</u> 22 932	<u>31 297</u> 22 932
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 716</u> 21 303	<u>33 301</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>34 374</u> 23 176	<u>31 545</u> 23 176
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 813</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>34 886</u> 23 680	<u>32 057</u> 23 680
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 430</u> 22 005	<u>34 077</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>35 150</u> 23 940	<u>32 321</u> 23 940

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 274</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>32 981</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 765</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>33 471</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 018</u> 23 426	<u>33 554</u> 23 426	<u>33 725</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 037</u> 22 460	<u>32 572</u> 22 460	<u>32 743</u> 22 460	<u>36 352</u> 22 460
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 274</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>32 981</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 517</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>33 224</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 018</u> 23 426	<u>33 554</u> 23 426	<u>33 725</u> 23 426	<u>37 333</u> 23 426
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 277</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>33 983</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 274</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693	<u>32 981</u> 22 693	<u>36 590</u> 22 693
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 517</u> 22 932	<u>33 053</u> 22 932	<u>33 224</u> 22 932	<u>36 832</u> 22 932
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 765</u> 23 176	<u>33 301</u> 23 176	<u>33 471</u> 23 176	<u>37 080</u> 23 176
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 277</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>33 983</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 541</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>34 248</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 813</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>34 886</u> 23 680	<u>32 057</u> 23 680
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 22 005	<u>34 077</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>35 150</u> 23 940	<u>32 321</u> 23 940
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 678</u> 22 250	<u>34 347</u> 24 206	<u>38 127</u> 24 206	<u>34 347</u> 24 206	<u>35 420</u> 24 206	<u>32 592</u> 24 206
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 500	<u>34 624</u> 24 478	<u>38 403</u> 24 478	<u>34 624</u> 24 478	<u>35 696</u> 24 478	<u>32 868</u> 24 478
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>35 195</u> 25 041	<u>38 975</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>33 440</u> 25 041
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 025</u> 22 279	<u>33 895</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241	<u>33 895</u> 24 241	<u>35 163</u> 24 241	<u>32 227</u> 24 241
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 504	<u>34 631</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>35 704</u> 24 486	<u>32 876</u> 24 486
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 170</u> 22 734	<u>34 885</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 958</u> 24 736	<u>33 130</u> 24 736
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 651</u> 23 207	<u>35 409</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 482</u> 25 251	<u>33 653</u> 25 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 899</u> 23 452	<u>35 679</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>36 752</u> 25 517	<u>33 923</u> 25 517
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 504	<u>34 631</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>35 704</u> 24 486	<u>32 876</u> 24 486
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 170</u> 22 734	<u>34 885</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 958</u> 24 736	<u>33 130</u> 24 736

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 277</u> 23 680	<u>33 813</u> 23 680	<u>33 983</u> 23 680	<u>37 592</u> 23 680
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 541</u> 23 940	<u>34 077</u> 23 940	<u>34 248</u> 23 940	<u>37 857</u> 23 940
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 811</u> 24 206	<u>34 347</u> 24 206	<u>34 518</u> 24 206	<u>38 127</u> 24 206
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 088</u> 24 478	<u>34 624</u> 24 478	<u>34 794</u> 24 478	<u>38 403</u> 24 478
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>35 366</u> 25 041	<u>38 975</u> 25 041
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 486</u> 24 241	<u>33 895</u> 24 241	<u>34 529</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 095</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>34 802</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 349</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 056</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 873</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 579</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 143</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>35 849</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 095</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>34 802</u> 24 486	<u>38 411</u> 24 486
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 349</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 056</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 408</u> 22 968	<u>35 144</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>36 217</u> 24 991	<u>33 389</u> 24 991
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 899</u> 23 452	<u>35 679</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>36 752</u> 25 517	<u>33 923</u> 25 517
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>35 955</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>37 027</u> 25 788	<u>34 199</u> 25 788
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 170</u> 22 734	<u>34 885</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 958</u> 24 736	<u>33 130</u> 24 736
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 408</u> 22 968	<u>35 144</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>36 217</u> 24 991	<u>33 389</u> 24 991
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 651</u> 23 207	<u>35 409</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 482</u> 25 251	<u>33 653</u> 25 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>35 955</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>37 027</u> 25 788	<u>34 199</u> 25 788
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 412</u> 23 956	<u>36 236</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066	<u>36 236</u> 26 066	<u>37 309</u> 26 066	<u>34 481</u> 26 066
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>35 955</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>37 027</u> 25 788	<u>34 199</u> 25 788
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 412</u> 23 956	<u>36 236</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066	<u>36 236</u> 26 066	<u>37 309</u> 26 066	<u>34 481</u> 26 066
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 676</u> 24 216	<u>36 524</u> 26 349	<u>40 304</u> 26 349	<u>36 524</u> 26 349	<u>37 597</u> 26 349	<u>34 769</u> 26 349
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 947</u> 24 482	<u>36 818</u> 26 639	<u>40 598</u> 26 639	<u>36 818</u> 26 639	<u>37 891</u> 26 639	<u>35 063</u> 26 639
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 506</u> 25 033	<u>37 427</u> 27 237	<u>41 206</u> 27 237	<u>37 427</u> 27 237	<u>38 499</u> 27 237	<u>35 671</u> 27 237

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 608</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>35 315</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 143</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>35 849</u> 25 517	<u>39 458</u> 25 517
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 419</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>36 125</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 349</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>35 056</u> 24 736	<u>38 665</u> 24 736
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 608</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>35 315</u> 24 991	<u>38 924</u> 24 991
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 873</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 579</u> 25 251	<u>39 188</u> 25 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 419</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>36 125</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 700</u> 26 066	<u>36 236</u> 26 066	<u>36 407</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 419</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>36 125</u> 25 788	<u>39 734</u> 25 788
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 700</u> 26 066	<u>36 236</u> 26 066	<u>36 407</u> 26 066	<u>40 016</u> 26 066
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 988</u> 26 349	<u>36 524</u> 26 349	<u>36 695</u> 26 349	<u>40 304</u> 26 349
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 282</u> 26 639	<u>36 818</u> 26 639	<u>36 989</u> 26 639	<u>40 598</u> 26 639
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 891</u> 27 237	<u>37 427</u> 27 237	<u>37 597</u> 27 237	<u>41 206</u> 27 237

212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 606</u> 24 819	<u>36 707</u> 27 009	40 608 27 009	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 975</u> 27 009	<u>35 039</u> 27 009
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>37 472</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282	<u>37 472</u> 27 282	<u>38 545</u> 27 282	<u>35 716</u> 27 282
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 25 326	<u>37 755</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>35 999</u> 27 560
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 340</u> 25 853	<u>38 338</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134	<u>38 338</u> 28 134	<u>39 411</u> 28 134	<u>36 582</u> 28 134
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 616</u> 26 125	<u>38 639</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430	<u>38 639</u> 28 430	<u>39 712</u> 28 430	<u>36 883</u> 28 430
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>37 472</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282	<u>37 472</u> 27 282	<u>38 545</u> 27 282	<u>35 716</u> 27 282
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 804</u> 25 326	<u>37 755</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>35 999</u> 27 560
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>38 043</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844	<u>38 043</u> 27 844	<u>39 116</u> 27 844	<u>36 288</u> 27 844
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 616</u> 26 125	<u>38 639</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430	<u>38 639</u> 28 430	<u>39 712</u> 28 430	<u>36 883</u> 28 430
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 403	<u>38 946</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>40 019</u> 28 733	<u>37 191</u> 28 733
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 804</u> 25 326	<u>37 755</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>35 999</u> 27 560
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>38 043</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844	<u>38 043</u> 27 844	<u>39 116</u> 27 844	<u>36 288</u> 27 844

212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 298</u> 27 009	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 341</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 936</u> 27 282	<u>37 472</u> 27 282	<u>37 643</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 219</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 925</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 802</u> 28 134	<u>38 338</u> 28 134	<u>38 509</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 103</u> 28 430	<u>38 639</u> 28 430	<u>38 810</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 936</u> 27 282	<u>37 472</u> 27 282	<u>37 643</u> 27 282	<u>41 251</u> 27 282
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 219</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 925</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 507</u> 27 844	<u>38 043</u> 27 844	<u>38 214</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 103</u> 28 430	<u>38 639</u> 28 430	<u>38 810</u> 28 430	<u>42 418</u> 28 430
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 410</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>39 117</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 219</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 925</u> 27 560	<u>41 534</u> 27 560
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 507</u> 27 844	<u>38 043</u> 27 844	<u>38 214</u> 27 844	<u>41 823</u> 27 844

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 340</u> 25 853	<u>38 338</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134	<u>38 338</u> 28 134	<u>39 411</u> 28 134	<u>36 582</u> 28 134
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 403	<u>38 946</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>40 019</u> 28 733	<u>37 191</u> 28 733
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 187</u> 26 687	<u>39 260</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042	<u>39 260</u> 29 042	<u>40 333</u> 29 042	<u>37 504</u> 29 042
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 403	<u>38 946</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>40 019</u> 28 733	<u>37 191</u> 28 733
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 187</u> 26 687	<u>39 260</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042	<u>39 260</u> 29 042	<u>40 333</u> 29 042	<u>37 504</u> 29 042
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 482</u> 26 977	<u>39 581</u> 29 358	<u>43 360</u> 29 358	<u>39 581</u> 29 358	<u>40 654</u> 29 358	<u>37 825</u> 29 358
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 783</u> 27 274	<u>39 909</u> 29 680	<u>43 688</u> 29 680	<u>39 909</u> 29 680	<u>40 982</u> 29 680	<u>38 153</u> 29 680
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 406</u> 27 887	<u>40 586</u> 30 347	<u>44 366</u> 30 347	<u>40 586</u> 30 347	<u>41 659</u> 30 347	<u>38 831</u> 30 347
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>39 671</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446	<u>37 915</u> 29 446
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 25 518	<u>41 832</u> 25 472	<u>44 813</u> 25 790	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>39 205</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 499</u> 25 900	<u>42 222</u> 25 854	<u>45 208</u> 26 177	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>39 595</u> 25 854

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 802</u> 28 134	<u>38 338</u> 28 134	<u>38 509</u> 28 134	<u>42 118</u> 28 134
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 410</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>39 117</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 724</u> 29 042	<u>39 260</u> 29 042	<u>39 431</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 410</u> 28 733	<u>38 946</u> 28 733	<u>39 117</u> 28 733	<u>42 726</u> 28 733
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 724</u> 29 042	<u>39 260</u> 29 042	<u>39 431</u> 29 042	<u>43 040</u> 29 042
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 29 358	<u>39 581</u> 29 358	<u>39 752</u> 29 358	<u>43 360</u> 29 358
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 373</u> 29 680	<u>39 909</u> 29 680	<u>40 079</u> 29 680	<u>43 688</u> 29 680
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 050</u> 30 347	<u>40 586</u> 30 347	<u>40 757</u> 30 347	<u>44 366</u> 30 347
212-101-0900	25 7473-2010	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 475</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 135</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 842</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 756</u> 25 472	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 146</u> 25 854	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 25 016	<u>41 322</u> 24 972	<u>44 297</u> 25 284	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>38 695</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 980</u> 25 392	<u>41 704</u> 25 346	<u>44 683</u> 25 663	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>39 077</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 25 773	<u>42 092</u> 25 726	<u>45 075</u> 26 048	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>39 465</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 160	<u>42 485</u> 26 112	<u>45 474</u> 26 438	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>39 859</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 018	<u>42 340</u> 25 970	<u>45 327</u> 26 295	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>39 714</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 016</u> 26 407	<u>42 739</u> 26 361	<u>45 731</u> 26 691	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>40 112</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 26 804	<u>43 141</u> 26 755	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>40 515</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 27 206	<u>43 551</u> 27 157	<u>46 553</u> 27 496	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>40 924</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>39 671</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446	<u>37 915</u> 29 446
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 131</u> 27 616	<u>40 288</u> 30 053	<u>44 067</u> 30 053	<u>40 288</u> 30 053	<u>41 361</u> 30 053	<u>38 532</u> 30 053
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 423</u> 27 904	<u>40 606</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>41 679</u> 30 366	<u>38 850</u> 30 366

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 246</u> 24 972	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 628</u> 25 346	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 25 726	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 409</u> 26 112	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 265</u> 25 970	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 663</u> 26 361	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 065</u> 26 755	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 475</u> 27 157	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 475</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 135</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 842</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 752</u> 30 053	<u>40 288</u> 30 053	<u>40 459</u> 30 053	<u>44 067</u> 30 053
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 070</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 777</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>39 671</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446	<u>37 915</u> 29 446
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 845</u> 27 335	<u>39 976</u> 29 747	<u>43 756</u> 29 747	<u>39 976</u> 29 747	<u>41 049</u> 29 747	<u>38 221</u> 29 747
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 423</u> 27 904	<u>40 606</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>41 679</u> 30 366	<u>38 850</u> 30 366
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 198	<u>40 931</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686	<u>40 931</u> 30 686	<u>42 004</u> 30 686	<u>39 175</u> 30 686
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 198	<u>40 931</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686	<u>40 931</u> 30 686	<u>42 004</u> 30 686	<u>39 175</u> 30 686
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 026</u> 28 498	<u>41 262</u> 31 013	<u>45 042</u> 31 013	<u>41 262</u> 31 013	<u>42 335</u> 31 013	<u>39 507</u> 31 013
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 656</u> 29 117	<u>41 947</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>41 947</u> 31 687	<u>43 020</u> 31 687	<u>40 192</u> 31 687
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 981</u> 29 437	<u>42 301</u> 32 035	<u>46 081</u> 32 035	<u>42 301</u> 32 035	<u>43 374</u> 32 035	<u>40 545</u> 32 035
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 731</u> 29 864	<u>42 241</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455	<u>42 241</u> 32 455	<u>43 509</u> 32 455	<u>40 573</u> 32 455
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 721</u> 30 165	<u>43 061</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783	<u>43 061</u> 32 783	<u>44 134</u> 32 783	<u>41 306</u> 32 783
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 353</u> 30 787	<u>43 748</u> 33 459	<u>47 528</u> 33 459	<u>43 748</u> 33 459	<u>44 821</u> 33 459	<u>41 992</u> 33 459
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 679</u> 31 108	<u>44 102</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808	<u>44 102</u> 33 808	<u>45 175</u> 33 808	<u>42 347</u> 33 808

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 135</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 842</u> 29 446	<u>43 451</u> 29 446
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 440</u> 29 747	<u>39 976</u> 29 747	<u>40 147</u> 29 747	<u>43 756</u> 29 747
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 070</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 777</u> 30 366	<u>44 385</u> 30 366
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 395</u> 30 686	<u>40 931</u> 30 686	<u>41 101</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 395</u> 30 686	<u>40 931</u> 30 686	<u>41 101</u> 30 686	<u>44 710</u> 30 686
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 726</u> 31 013	<u>41 262</u> 31 013	<u>41 433</u> 31 013	<u>45 042</u> 31 013
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 411</u> 31 687	<u>41 947</u> 31 687	<u>42 118</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 765</u> 32 035	<u>42 301</u> 32 035	<u>42 472</u> 32 035	<u>46 081</u> 32 035
212-101-1100	30 7473-2010	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 831</u> 32 455	<u>42 241</u> 32 455	<u>42 875</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 525</u> 32 783	<u>43 061</u> 32 783	<u>43 232</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 212</u> 33 459	<u>43 748</u> 33 459	<u>43 919</u> 33 459	<u>47 528</u> 33 459
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 566</u> 33 808	<u>44 102</u> 33 808	<u>44 273</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 721</u> 30 165	<u>43 061</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783	<u>43 061</u> 32 783	<u>44 134</u> 32 783	<u>41 306</u> 32 783
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 034</u> 30 473	<u>43 401</u> 33 118	<u>47 181</u> 33 118	<u>43 401</u> 33 118	<u>44 474</u> 33 118	<u>41 646</u> 33 118
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 679</u> 31 108	<u>44 102</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808	<u>44 102</u> 33 808	<u>45 175</u> 33 808	<u>42 347</u> 33 808
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 011</u> 31 436	<u>44 464</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164	<u>44 464</u> 34 164	<u>45 537</u> 34 164	<u>42 708</u> 34 164
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 011</u> 31 436	<u>44 464</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164	<u>44 464</u> 34 164	<u>45 537</u> 34 164	<u>42 708</u> 34 164
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 351</u> 31 770	<u>44 833</u> 34 527	<u>48 613</u> 34 527	<u>44 833</u> 34 527	<u>45 906</u> 34 527	<u>43 077</u> 34 527
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 053</u> 32 461	<u>45 596</u> 35 278	<u>49 375</u> 35 278	<u>45 596</u> 35 278	<u>46 669</u> 35 278	<u>43 840</u> 35 278
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 415</u> 32 817	<u>45 989</u> 35 665	<u>49 769</u> 35 665	<u>45 989</u> 35 665	<u>47 062</u> 35 665	<u>44 234</u> 35 665
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 248</u> 31 357	<u>43 889</u> 34 078	<u>47 791</u> 34 078	<u>43 889</u> 34 078	<u>45 157</u> 34 078	<u>42 221</u> 34 078
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 253</u> 31 674	<u>44 727</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422	<u>44 727</u> 34 422	<u>45 800</u> 34 422	<u>42 971</u> 34 422
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 917</u> 32 327	<u>45 448</u> 35 132	<u>49 227</u> 35 132	<u>45 448</u> 35 132	<u>46 521</u> 35 132	<u>43 692</u> 35 132
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 259</u> 32 664	<u>45 820</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498	<u>45 820</u> 35 498	<u>46 893</u> 35 498	<u>44 064</u> 35 498

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 525</u> 32 783	<u>43 061</u> 32 783	<u>43 232</u> 32 783	<u>46 841</u> 32 783
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 865</u> 33 118	<u>43 401</u> 33 118	<u>43 572</u> 33 118	<u>47 181</u> 33 118
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 566</u> 33 808	<u>44 102</u> 33 808	<u>44 273</u> 33 808	<u>47 882</u> 33 808
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 928</u> 34 164	<u>44 464</u> 34 164	<u>44 634</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 928</u> 34 164	<u>44 464</u> 34 164	<u>44 634</u> 34 164	<u>48 243</u> 34 164
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 297</u> 34 527	<u>44 833</u> 34 527	<u>45 004</u> 34 527	<u>48 613</u> 34 527
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 060</u> 35 278	<u>45 596</u> 35 278	<u>45 766</u> 35 278	<u>49 375</u> 35 278
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 454</u> 35 665	<u>45 989</u> 35 665	<u>46 160</u> 35 665	<u>49 769</u> 35 665
212-101-1200	35 7473-2010	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 480</u> 34 078	<u>43 889</u> 34 078	<u>44 523</u> 34 078	<u>47 791</u> 34 078
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 191</u> 34 422	<u>44 727</u> 34 422	<u>44 897</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 912</u> 35 132	<u>45 448</u> 35 132	<u>45 618</u> 35 132	<u>49 227</u> 35 132
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 284</u> 35 498	<u>45 820</u> 35 498	<u>45 990</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 253</u> 31 674	<u>44 727</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422	<u>44 727</u> 34 422	<u>45 800</u> 34 422	<u>42 971</u> 34 422
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 582</u> 31 997	<u>45 084</u> 34 774	<u>48 863</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>46 156</u> 34 774	<u>43 328</u> 34 774
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 259</u> 32 664	<u>45 820</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498	<u>45 820</u> 35 498	<u>46 893</u> 35 498	<u>44 064</u> 35 498
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 608</u> 33 007	<u>46 199</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872	<u>46 199</u> 35 872	<u>47 272</u> 35 872	<u>44 444</u> 35 872
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 608</u> 33 007	<u>46 199</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872	<u>46 199</u> 35 872	<u>47 272</u> 35 872	<u>44 444</u> 35 872
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 965</u> 33 359	<u>46 587</u> 36 253	<u>50 367</u> 36 253	<u>46 587</u> 36 253	<u>47 660</u> 36 253	<u>44 831</u> 36 253
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 702</u> 34 084	<u>47 388</u> 37 041	<u>51 167</u> 37 041	<u>47 388</u> 37 041	<u>48 461</u> 37 041	<u>45 632</u> 37 041
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 082</u> 34 458	<u>47 801</u> 37 448	<u>51 581</u> 37 448	<u>47 801</u> 37 448	<u>48 874</u> 37 448	<u>46 046</u> 37 448
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 841</u> 32 925	<u>45 620</u> 35 782	<u>49 522</u> 35 782	<u>45 620</u> 35 782	<u>46 888</u> 35 782	<u>43 953</u> 35 782
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 862</u> 33 257	<u>46 475</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143	<u>46 475</u> 36 143	<u>47 548</u> 36 143	<u>44 720</u> 36 143
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 559</u> 33 943	<u>47 233</u> 36 889	<u>51 012</u> 36 889	<u>47 233</u> 36 889	<u>48 305</u> 36 889	<u>45 477</u> 36 889
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 918</u> 34 297	<u>47 623</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273	<u>47 623</u> 37 273	<u>48 696</u> 37 273	<u>45 867</u> 37 273

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 191</u> 34 422	<u>44 727</u> 34 422	<u>44 897</u> 34 422	<u>48 506</u> 34 422
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 548</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 254</u> 34 774	<u>48 863</u> 34 774
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 284</u> 35 498	<u>45 820</u> 35 498	<u>45 990</u> 35 498	<u>49 599</u> 35 498
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 663</u> 35 872	<u>46 199</u> 35 872	<u>46 370</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 663</u> 35 872	<u>46 199</u> 35 872	<u>46 370</u> 35 872	<u>49 979</u> 35 872
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 051</u> 36 253	<u>46 587</u> 36 253	<u>46 758</u> 36 253	<u>50 367</u> 36 253
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 852</u> 37 041	<u>47 388</u> 37 041	<u>47 558</u> 37 041	<u>51 167</u> 37 041
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 265</u> 37 448	<u>47 801</u> 37 448	<u>47 972</u> 37 448	<u>51 581</u> 37 448
212-101-1300	40 7473-2010	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 211</u> 35 782	<u>45 620</u> 35 782	<u>46 254</u> 35 782	<u>49 522</u> 35 782
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 939</u> 36 143	<u>46 475</u> 36 143	<u>46 646</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 697</u> 36 889	<u>47 233</u> 36 889	<u>47 403</u> 36 889	<u>51 012</u> 36 889
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 087</u> 37 273	<u>47 623</u> 37 273	<u>47 794</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 862</u> 33 257	<u>46 475</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143	<u>46 475</u> 36 143	<u>47 548</u> 36 143	<u>44 720</u> 36 143
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 207</u> 33 597	<u>46 850</u> 36 512	<u>50 630</u> 36 512	<u>46 850</u> 36 512	<u>47 923</u> 36 512	<u>45 094</u> 36 512
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 918</u> 34 297	<u>47 623</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273	<u>47 623</u> 37 273	<u>48 696</u> 37 273	<u>45 867</u> 37 273
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 658	<u>48 022</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665	<u>48 022</u> 37 665	<u>49 094</u> 37 665	<u>46 266</u> 37 665
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 658	<u>48 022</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665	<u>48 022</u> 37 665	<u>49 094</u> 37 665	<u>46 266</u> 37 665
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 660</u> 35 026	<u>48 429</u> 38 066	<u>52 208</u> 38 066	<u>48 429</u> 38 066	<u>49 502</u> 38 066	<u>46 673</u> 38 066
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 433</u> 35 788	<u>49 269</u> 38 894	<u>53 049</u> 38 894	<u>49 269</u> 38 894	<u>50 342</u> 38 894	<u>47 514</u> 38 894
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 833</u> 36 181	<u>49 704</u> 39 321	<u>53 483</u> 39 321	<u>49 704</u> 39 321	<u>50 777</u> 39 321	<u>47 948</u> 39 321
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 656</u> 34 711	<u>47 726</u> 37 854	<u>51 627</u> 37 854	<u>47 726</u> 37 854	<u>48 994</u> 37 854	<u>46 058</u> 37 854
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 35 062	<u>48 602</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237	<u>48 602</u> 38 237	<u>49 675</u> 38 237	<u>46 846</u> 38 237
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 430</u> 35 785	<u>49 403</u> 39 025	<u>53 182</u> 39 025	<u>49 403</u> 39 025	<u>50 476</u> 39 025	<u>47 647</u> 39 025
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>49 816</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431	<u>49 816</u> 39 431	<u>50 889</u> 39 431	<u>48 060</u> 39 431

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 939</u> 36 143	<u>46 475</u> 36 143	<u>46 646</u> 36 143	<u>50 255</u> 36 143
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 314</u> 36 512	<u>46 850</u> 36 512	<u>47 021</u> 36 512	<u>50 630</u> 36 512
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 087</u> 37 273	<u>47 623</u> 37 273	<u>47 794</u> 37 273	<u>51 402</u> 37 273
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 486</u> 37 665	<u>48 022</u> 37 665	<u>48 192</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 486</u> 37 665	<u>48 022</u> 37 665	<u>48 192</u> 37 665	<u>51 801</u> 37 665
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 893</u> 38 066	<u>48 429</u> 38 066	<u>48 599</u> 38 066	<u>52 208</u> 38 066
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 733</u> 38 894	<u>49 269</u> 38 894	<u>49 440</u> 38 894	<u>53 049</u> 38 894
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 168</u> 39 321	<u>49 704</u> 39 321	<u>49 874</u> 39 321	<u>53 483</u> 39 321
212-101-1400	45 7473-2010	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 317</u> 37 854	<u>47 726</u> 37 854	<u>48 360</u> 37 854	<u>51 627</u> 37 854
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 066</u> 38 237	<u>48 602</u> 38 237	<u>48 773</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 867</u> 39 025	<u>49 403</u> 39 025	<u>49 574</u> 39 025	<u>53 182</u> 39 025
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 280</u> 39 431	<u>49 816</u> 39 431	<u>49 987</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 696</u> 35 062	<u>48 602</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237	<u>48 602</u> 38 237	<u>49 675</u> 38 237	<u>46 846</u> 38 237
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 059</u> 35 420	<u>48 998</u> 38 627	<u>52 778</u> 38 627	<u>48 998</u> 38 627	<u>50 071</u> 38 627	<u>47 243</u> 38 627
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>49 816</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431	<u>49 816</u> 39 431	<u>50 889</u> 39 431	<u>48 060</u> 39 431
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>50 238</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846	<u>50 238</u> 39 846	<u>51 311</u> 39 846	<u>48 482</u> 39 846
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>50 238</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846	<u>50 238</u> 39 846	<u>51 311</u> 39 846	<u>48 482</u> 39 846
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 590</u> 36 927	<u>50 668</u> 40 270	<u>54 448</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>51 741</u> 40 270	<u>48 913</u> 40 270
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 406</u> 37 730	<u>51 558</u> 41 146	<u>55 337</u> 41 146	<u>51 558</u> 41 146	<u>52 631</u> 41 146	<u>49 802</u> 41 146
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>52 017</u> 41 598	<u>55 797</u> 41 598	<u>52 017</u> 41 598	<u>53 090</u> 41 598	<u>50 261</u> 41 598
212-101-1500	3,5 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 050</u> 17 383	<u>28 466</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 734</u> 18 898	<u>26 798</u> 18 898
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 463</u> 17 789	<u>28 920</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344	<u>28 920</u> 19 344	<u>30 188</u> 19 344	<u>27 252</u> 19 344
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 066</u> 38 237	<u>48 602</u> 38 237	<u>48 773</u> 38 237	<u>52 381</u> 38 237
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 462</u> 38 627	<u>48 998</u> 38 627	<u>49 169</u> 38 627	<u>52 778</u> 38 627
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 280</u> 39 431	<u>49 816</u> 39 431	<u>49 987</u> 39 431	<u>53 595</u> 39 431
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 702</u> 39 846	<u>50 238</u> 39 846	<u>50 408</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 702</u> 39 846	<u>50 238</u> 39 846	<u>50 408</u> 39 846	<u>54 017</u> 39 846
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 132</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 839</u> 40 270	<u>54 448</u> 40 270
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 022</u> 41 146	<u>51 558</u> 41 146	<u>51 728</u> 41 146	<u>55 337</u> 41 146
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 481</u> 41 598	<u>52 017</u> 41 598	<u>52 188</u> 41 598	<u>55 797</u> 41 598
212-101-1500	7473-2010 3,5	3						
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 057</u> 18 898	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 100</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898
212-101-1600	7473-2010 5,	3						
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>26 510</u> 19 344	<u>28 920</u> 19 344	<u>29 554</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3						

212-101-1701		3	1	2400	<u>20 957</u> 18 275	<u>29 468</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 736</u> 19 884	<u>27 801</u> 19 884
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 827</u> 18 459	<u>30 160</u> 20 085	<u>33 940</u> 20 085	<u>30 160</u> 20 085	<u>31 233</u> 20 085	<u>28 405</u> 20 085
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 019</u> 18 648	<u>30 368</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 613</u> 20 290
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 840	<u>30 581</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 825</u> 20 499
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 617</u> 19 237	<u>31 019</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>32 092</u> 20 931	<u>29 264</u> 20 931
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 825</u> 19 441	<u>31 246</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>32 319</u> 21 154	<u>29 490</u> 21 154
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 019</u> 18 648	<u>30 368</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 613</u> 20 290
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 840	<u>30 581</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 825</u> 20 499
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 413</u> 19 036	<u>30 798</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>31 871</u> 20 713	<u>29 042</u> 20 713
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 825</u> 19 441	<u>31 246</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>32 319</u> 21 154	<u>29 490</u> 21 154
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>31 477</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381	<u>31 477</u> 21 381	<u>32 550</u> 21 381	<u>29 721</u> 21 381
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 840	<u>30 581</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 825</u> 20 499
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 413</u> 19 036	<u>30 798</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>31 871</u> 20 713	<u>29 042</u> 20 713

212-101-1701		3	1	2400	<u>27 059</u> 19 884	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 102</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 624</u> 20 085	<u>30 160</u> 20 085	<u>30 331</u> 20 085	<u>33 940</u> 20 085
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 045</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 483</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>31 190</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 710</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>31 416</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>34 148</u> 20 290
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 045</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 262</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>30 969</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>31 416</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 941</u> 21 381	<u>31 477</u> 21 381	<u>31 647</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 045</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>34 360</u> 20 499
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 262</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>30 969</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 617</u> 19 237	<u>31 019</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>32 092</u> 20 931	<u>29 264</u> 20 931
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>31 477</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381	<u>31 477</u> 21 381	<u>32 550</u> 21 381	<u>29 721</u> 21 381
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 254</u> 19 864	<u>31 713</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613	<u>31 713</u> 21 613	<u>32 786</u> 21 613	<u>29 957</u> 21 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 413</u> 19 036	<u>30 798</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>31 871</u> 20 713	<u>29 042</u> 20 713
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 617</u> 19 237	<u>31 019</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>32 092</u> 20 931	<u>29 264</u> 20 931
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 825</u> 19 441	<u>31 246</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>32 319</u> 21 154	<u>29 490</u> 21 154
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 254</u> 19 864	<u>31 713</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613	<u>31 713</u> 21 613	<u>32 786</u> 21 613	<u>29 957</u> 21 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>31 954</u> 21 851	<u>35 734</u> 21 851	<u>31 954</u> 21 851	<u>33 027</u> 21 851	<u>30 199</u> 21 851
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 123</u> 18 751	<u>30 484</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>31 557</u> 20 404	<u>28 728</u> 20 404
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 483</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>31 190</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 941</u> 21 381	<u>31 477</u> 21 381	<u>31 647</u> 21 381	<u>35 256</u> 21 381
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 177</u> 21 613	<u>31 713</u> 21 613	<u>31 884</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 262</u> 20 713	<u>30 798</u> 20 713	<u>30 969</u> 20 713	<u>34 577</u> 20 713
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 483</u> 20 931	<u>31 019</u> 20 931	<u>31 190</u> 20 931	<u>34 799</u> 20 931
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 710</u> 21 154	<u>31 246</u> 21 154	<u>31 416</u> 21 154	<u>35 025</u> 21 154
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 177</u> 21 613	<u>31 713</u> 21 613	<u>31 884</u> 21 613	<u>35 492</u> 21 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 418</u> 21 851	<u>31 954</u> 21 851	<u>32 125</u> 21 851	<u>35 734</u> 21 851
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 380</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 948</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 160</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 376</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 821</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 051</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 160</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 376</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 596</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 051</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 286</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 376</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 596</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 821</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 286</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 525</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 596</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 20 399	<u>32 307</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>33 379</u> 22 198	<u>30 551</u> 22 198
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 123</u> 18 751	<u>30 484</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>31 557</u> 20 404	<u>28 728</u> 20 404
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 942	<u>30 696</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>31 769</u> 20 612	<u>28 940</u> 20 612
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 821</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 051</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 525</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 771</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>32 477</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 380</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 948</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>34 264</u> 20 404
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 160</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 376</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 821</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 051</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 160</u> 20 612	<u>30 696</u> 20 612	<u>30 866</u> 20 612	<u>34 475</u> 20 612
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 376</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>21 516</u> 19 137	<u>30 912</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 984</u> 20 825	<u>29 156</u> 20 825
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 353</u> 19 960	<u>31 822</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>32 894</u> 21 720	<u>30 066</u> 21 720
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>31 132</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>32 205</u> 21 042	<u>29 376</u> 21 042
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 926</u> 19 540	<u>31 357</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>29 601</u> 21 263
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 137</u> 19 748	<u>31 587</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>32 660</u> 21 489	<u>29 831</u> 21 489
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>22 573</u> 20 177	<u>32 061</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>33 134</u> 21 957	<u>30 306</u> 21 957
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 20 399	<u>32 307</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>33 379</u> 22 198	<u>30 551</u> 22 198

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 596</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 051</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 286</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 376</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>31 082</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 596</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 821</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 286</u> 21 720	<u>31 822</u> 21 720	<u>31 992</u> 21 720	<u>35 601</u> 21 720
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 525</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 596</u> 21 042	<u>31 132</u> 21 042	<u>31 303</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 821</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 528</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 051</u> 21 489	<u>31 587</u> 21 489	<u>31 757</u> 21 489	<u>35 366</u> 21 489
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 525</u> 21 957	<u>32 061</u> 21 957	<u>32 232</u> 21 957	<u>35 841</u> 21 957
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 771</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>32 477</u> 22 198	<u>36 086</u> 22 198

212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 938</u> 20 225	<u>31 622</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 890</u> 22 004	<u>29 954</u> 22 004
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 829</u> 20 429	<u>32 335</u> 22 226	<u>36 115</u> 22 226	<u>32 335</u> 22 226	<u>33 408</u> 22 226	<u>30 579</u> 22 226
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 040</u> 20 638	<u>32 565</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453	<u>32 565</u> 22 453	<u>33 638</u> 22 453	<u>30 810</u> 22 453
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 850	<u>32 801</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>33 874</u> 22 684	<u>31 045</u> 22 684
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>33 286</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>34 359</u> 23 162	<u>31 530</u> 23 162
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 516	<u>33 536</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>34 609</u> 23 408	<u>31 781</u> 23 408
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 040</u> 20 638	<u>32 565</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453	<u>32 565</u> 22 453	<u>33 638</u> 22 453	<u>30 810</u> 22 453
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 850	<u>32 801</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>33 874</u> 22 684	<u>31 045</u> 22 684
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 477</u> 21 068	<u>33 041</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 516	<u>33 536</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>34 609</u> 23 408	<u>31 781</u> 23 408
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 747	<u>33 792</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660	<u>33 792</u> 23 660	<u>34 865</u> 23 660	<u>32 036</u> 23 660
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 850	<u>32 801</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>33 874</u> 22 684	<u>31 045</u> 22 684

212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 212</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 256</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 799</u> 22 226	<u>32 335</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226	<u>36 115</u> 22 226
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 030</u> 22 453	<u>32 565</u> 22 453	<u>32 736</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 265</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>32 971</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 750</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>33 457</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 000</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>33 707</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 030</u> 22 453	<u>32 565</u> 22 453	<u>32 736</u> 22 453	<u>36 345</u> 22 453
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>32 971</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 505</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 211</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 000</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>33 707</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 256</u> 23 660	<u>33 792</u> 23 660	<u>33 963</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 265</u> 22 684	<u>32 801</u> 22 684	<u>32 971</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 477</u> 21 068	<u>33 041</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>33 286</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>34 359</u> 23 162	<u>31 530</u> 23 162
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 747	<u>33 792</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660	<u>33 792</u> 23 660	<u>34 865</u> 23 660	<u>32 036</u> 23 660
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 408</u> 21 983	<u>34 053</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>35 126</u> 23 917	<u>32 298</u> 23 917
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 477</u> 21 068	<u>33 041</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>33 286</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>34 359</u> 23 162	<u>31 530</u> 23 162
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 516	<u>33 536</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>34 609</u> 23 408	<u>31 781</u> 23 408
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 408</u> 21 983	<u>34 053</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>35 126</u> 23 917	<u>32 298</u> 23 917
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 653</u> 22 225	<u>34 320</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180	<u>34 320</u> 24 180	<u>35 393</u> 24 180	<u>32 565</u> 24 180
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 408</u> 21 983	<u>34 053</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>35 126</u> 23 917	<u>32 298</u> 23 917
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 653</u> 22 225	<u>34 320</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180	<u>34 320</u> 24 180	<u>35 393</u> 24 180	<u>32 565</u> 24 180
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 472	<u>34 593</u> 24 448	<u>38 373</u> 24 448	<u>34 593</u> 24 448	<u>35 666</u> 24 448	<u>32 838</u> 24 448
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 161</u> 22 724	<u>34 872</u> 24 723	<u>38 652</u> 24 723	<u>34 872</u> 24 723	<u>35 945</u> 24 723	<u>33 117</u> 24 723

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 505</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 211</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>33 457</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 256</u> 23 660	<u>33 792</u> 23 660	<u>33 963</u> 23 660	<u>37 571</u> 23 660
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 517</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>34 224</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 505</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 211</u> 22 920	<u>36 820</u> 22 920
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 23 162	<u>33 286</u> 23 162	<u>33 457</u> 23 162	<u>37 065</u> 23 162
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 000</u> 23 408	<u>33 536</u> 23 408	<u>33 707</u> 23 408	<u>37 316</u> 23 408
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 517</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>34 224</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 784</u> 24 180	<u>34 320</u> 24 180	<u>34 491</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 517</u> 23 917	<u>34 053</u> 23 917	<u>34 224</u> 23 917	<u>37 833</u> 23 917
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 784</u> 24 180	<u>34 320</u> 24 180	<u>34 491</u> 24 180	<u>38 100</u> 24 180
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 057</u> 24 448	<u>34 593</u> 24 448	<u>34 764</u> 24 448	<u>38 373</u> 24 448
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 336</u> 24 723	<u>34 872</u> 24 723	<u>35 043</u> 24 723	<u>38 652</u> 24 723

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 691</u> 23 247	<u>35 450</u> 25 291	<u>39 229</u> 25 291	<u>35 450</u> 25 291	<u>36 523</u> 25 291	<u>33 694</u> 25 291
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 251</u> 22 502	<u>34 141</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483	<u>34 141</u> 24 483	<u>35 409</u> 24 483	<u>32 473</u> 24 483
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 729	<u>34 880</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 953</u> 24 731	<u>33 124</u> 24 731
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>35 136</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>36 209</u> 24 983	<u>33 381</u> 24 983
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 887</u> 23 439	<u>35 665</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504	<u>35 665</u> 25 504	<u>36 738</u> 25 504	<u>33 910</u> 25 504
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 138</u> 23 686	<u>35 938</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772	<u>35 938</u> 25 772	<u>37 011</u> 25 772	<u>34 182</u> 25 772
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 729	<u>34 880</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 953</u> 24 731	<u>33 124</u> 24 731
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>35 136</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>36 209</u> 24 983	<u>33 381</u> 24 983
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 642</u> 23 198	<u>35 398</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241	<u>35 398</u> 25 241	<u>36 471</u> 25 241	<u>33 643</u> 25 241
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 138</u> 23 686	<u>35 938</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772	<u>35 938</u> 25 772	<u>37 011</u> 25 772	<u>34 182</u> 25 772
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 938	<u>36 217</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>37 289</u> 26 046	<u>34 461</u> 26 046
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>35 136</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>36 209</u> 24 983	<u>33 381</u> 24 983

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 914</u> 25 291	<u>35 450</u> 25 291	<u>35 620</u> 25 291	<u>39 229</u> 25 291
212-101-2100	7473-2010 20,	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 732</u> 24 483	<u>34 141</u> 24 483	<u>34 775</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 344</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 051</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 601</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>35 307</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 129</u> 25 504	<u>35 665</u> 25 504	<u>35 836</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 402</u> 25 772	<u>35 938</u> 25 772	<u>36 109</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 344</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>35 051</u> 24 731	<u>38 660</u> 24 731
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 601</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>35 307</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 862</u> 25 241	<u>35 398</u> 25 241	<u>35 569</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 402</u> 25 772	<u>35 938</u> 25 772	<u>36 109</u> 25 772	<u>39 718</u> 25 772
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 681</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>36 387</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 601</u> 24 983	<u>35 136</u> 24 983	<u>35 307</u> 24 983	<u>38 916</u> 24 983

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 642</u> 23 198	<u>35 398</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241	<u>35 398</u> 25 241	<u>36 471</u> 25 241	<u>33 643</u> 25 241
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 887</u> 23 439	<u>35 665</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504	<u>35 665</u> 25 504	<u>36 738</u> 25 504	<u>33 910</u> 25 504
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 938	<u>36 217</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>37 289</u> 26 046	<u>34 461</u> 26 046
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>36 501</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>37 574</u> 26 326	<u>34 746</u> 26 326
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 938	<u>36 217</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>37 289</u> 26 046	<u>34 461</u> 26 046
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>36 501</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>37 574</u> 26 326	<u>34 746</u> 26 326
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 922</u> 24 458	<u>36 792</u> 26 612	<u>40 571</u> 26 612	<u>36 792</u> 26 612	<u>37 865</u> 26 612	<u>35 036</u> 26 612
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 196</u> 24 727	<u>37 089</u> 26 905	<u>40 869</u> 26 905	<u>37 089</u> 26 905	<u>38 162</u> 26 905	<u>35 333</u> 26 905
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 760</u> 25 283	<u>37 703</u> 27 510	<u>41 483</u> 27 510	<u>37 703</u> 27 510	<u>38 776</u> 27 510	<u>35 948</u> 27 510
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 858</u> 25 067	<u>36 981</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279	<u>36 981</u> 27 279	<u>38 249</u> 27 279	<u>35 314</u> 27 279
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 798</u> 25 321	<u>37 749</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>38 822</u> 27 555	<u>35 993</u> 27 555
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 579	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>39 108</u> 27 836	<u>36 279</u> 27 836

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 862</u> 25 241	<u>35 398</u> 25 241	<u>35 569</u> 25 241	<u>39 178</u> 25 241
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 129</u> 25 504	<u>35 665</u> 25 504	<u>35 836</u> 25 504	<u>39 445</u> 25 504
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 681</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>36 387</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 965</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>36 672</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 681</u> 26 046	<u>36 217</u> 26 046	<u>36 387</u> 26 046	<u>39 996</u> 26 046
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 965</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>36 672</u> 26 326	<u>40 281</u> 26 326
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 256</u> 26 612	<u>36 792</u> 26 612	<u>36 963</u> 26 612	<u>40 571</u> 26 612
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 553</u> 26 905	<u>37 089</u> 26 905	<u>37 260</u> 26 905	<u>40 869</u> 26 905
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 27 510	<u>37 703</u> 27 510	<u>37 874</u> 27 510	<u>41 483</u> 27 510
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 572</u> 27 279	<u>36 981</u> 27 279	<u>37 615</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 213</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 920</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 499</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 205</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 602</u> 26 112	<u>38 624</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416	<u>38 624</u> 28 416	<u>39 697</u> 28 416	<u>36 868</u> 28 416
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 882</u> 26 387	<u>38 928</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715	<u>38 928</u> 28 715	<u>40 001</u> 28 715	<u>37 172</u> 28 715
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 798</u> 25 321	<u>37 749</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>38 822</u> 27 555	<u>35 993</u> 27 555
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 579	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>39 108</u> 27 836	<u>36 279</u> 27 836
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>38 326</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123	<u>38 326</u> 28 123	<u>39 399</u> 28 123	<u>36 571</u> 28 123
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 882</u> 26 387	<u>38 928</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715	<u>38 928</u> 28 715	<u>40 001</u> 28 715	<u>37 172</u> 28 715
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 167</u> 26 667	<u>39 238</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>40 311</u> 29 020	<u>37 483</u> 29 020
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 579	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>39 108</u> 27 836	<u>36 279</u> 27 836
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>38 326</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123	<u>38 326</u> 28 123	<u>39 399</u> 28 123	<u>36 571</u> 28 123
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 26 112	<u>38 624</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416	<u>38 624</u> 28 416	<u>39 697</u> 28 416	<u>36 868</u> 28 416
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 167</u> 26 667	<u>39 238</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>40 311</u> 29 020	<u>37 483</u> 29 020
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 458</u> 26 954	<u>39 555</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>40 628</u> 29 332	<u>37 800</u> 29 332
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 167</u> 26 667	<u>39 238</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>40 311</u> 29 020	<u>37 483</u> 29 020

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 088</u> 28 416	<u>38 624</u> 28 416	<u>38 795</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 392</u> 28 715	<u>38 928</u> 28 715	<u>39 098</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 213</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 920</u> 27 555	<u>41 529</u> 27 555
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 499</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 205</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 790</u> 28 123	<u>38 326</u> 28 123	<u>38 497</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 392</u> 28 715	<u>38 928</u> 28 715	<u>39 098</u> 28 715	<u>42 707</u> 28 715
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 702</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>39 409</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 499</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 205</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 790</u> 28 123	<u>38 326</u> 28 123	<u>38 497</u> 28 123	<u>42 106</u> 28 123
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 088</u> 28 416	<u>38 624</u> 28 416	<u>38 795</u> 28 416	<u>42 403</u> 28 416
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 702</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>39 409</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 019</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 726</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 702</u> 29 020	<u>39 238</u> 29 020	<u>39 409</u> 29 020	<u>43 018</u> 29 020

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 458</u> 26 954	<u>39 555</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>40 628</u> 29 332	<u>37 800</u> 29 332
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 756</u> 27 247	<u>39 879</u> 29 651	<u>43 659</u> 29 651	<u>39 879</u> 29 651	<u>40 952</u> 29 651	<u>38 123</u> 29 651
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 060</u> 27 547	<u>40 210</u> 29 977	<u>43 990</u> 29 977	<u>40 210</u> 29 977	<u>41 283</u> 29 977	<u>38 455</u> 29 977
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 689</u> 28 166	<u>40 895</u> 30 651	<u>44 674</u> 30 651	<u>40 895</u> 30 651	<u>41 967</u> 30 651	<u>39 139</u> 30 651
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 839</u> 27 329	<u>39 970</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741	<u>38 215</u> 29 741
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 412</u> 27 893	<u>40 593</u> 30 354	<u>44 373</u> 30 354	<u>40 593</u> 30 354	<u>41 666</u> 30 354	<u>38 838</u> 30 354
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>40 914</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 987</u> 30 670	<u>39 159</u> 30 670
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 839</u> 27 329	<u>39 970</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741	<u>38 215</u> 29 741
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 122</u> 27 608	<u>40 279</u> 30 044	<u>44 058</u> 30 044	<u>40 279</u> 30 044	<u>41 351</u> 30 044	<u>38 523</u> 30 044
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>40 914</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 987</u> 30 670	<u>39 159</u> 30 670
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>41 242</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993	<u>41 242</u> 30 993	<u>42 315</u> 30 993	<u>39 487</u> 30 993

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 019</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 726</u> 29 332	<u>43 335</u> 29 332
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 343</u> 29 651	<u>39 879</u> 29 651	<u>40 050</u> 29 651	<u>43 659</u> 29 651
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 674</u> 29 977	<u>40 210</u> 29 977	<u>40 381</u> 29 977	<u>43 990</u> 29 977
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 359</u> 30 651	<u>40 895</u> 30 651	<u>41 065</u> 30 651	<u>44 674</u> 30 651
212-101-2300	7473-2010 25,	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 771</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 434</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>40 141</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 057</u> 30 354	<u>40 593</u> 30 354	<u>40 764</u> 30 354	<u>44 373</u> 30 354
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 379</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 085</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 434</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>40 141</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 743</u> 30 044	<u>40 279</u> 30 044	<u>40 449</u> 30 044	<u>44 058</u> 30 044
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 379</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>41 085</u> 30 670	<u>44 694</u> 30 670
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 707</u> 30 993	<u>41 242</u> 30 993	<u>41 413</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>41 242</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993	<u>41 242</u> 30 993	<u>42 315</u> 30 993	<u>39 487</u> 30 993
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 783	<u>41 577</u> 31 323	<u>45 357</u> 31 323	<u>41 577</u> 31 323	<u>42 650</u> 31 323	<u>39 822</u> 31 323
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>42 269</u> 32 004	<u>46 049</u> 32 004	<u>42 269</u> 32 004	<u>43 342</u> 32 004	<u>40 514</u> 32 004
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 280</u> 29 732	<u>42 627</u> 32 355	<u>46 406</u> 32 355	<u>42 627</u> 32 355	<u>43 699</u> 32 355	<u>40 871</u> 32 355
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 035</u> 30 162	<u>42 570</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 838</u> 32 780	<u>40 902</u> 32 780
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 027</u> 30 467	<u>43 394</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111	<u>43 394</u> 33 111	<u>44 467</u> 33 111	<u>41 639</u> 33 111
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 666</u> 31 095	<u>44 088</u> 33 794	<u>47 868</u> 33 794	<u>44 088</u> 33 794	<u>45 161</u> 33 794	<u>42 332</u> 33 794
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 995</u> 31 419	<u>44 446</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146	<u>44 446</u> 34 146	<u>45 519</u> 34 146	<u>42 690</u> 34 146
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 027</u> 30 467	<u>43 394</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111	<u>43 394</u> 33 111	<u>44 467</u> 33 111	<u>41 639</u> 33 111
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 343</u> 30 778	<u>43 738</u> 33 449	<u>47 517</u> 33 449	<u>43 738</u> 33 449	<u>44 811</u> 33 449	<u>41 982</u> 33 449

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 707</u> 30 993	<u>41 242</u> 30 993	<u>41 413</u> 30 993	<u>45 022</u> 30 993
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 042</u> 31 323	<u>41 577</u> 31 323	<u>41 748</u> 31 323	<u>45 357</u> 31 323
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 733</u> 32 004	<u>42 269</u> 32 004	<u>42 440</u> 32 004	<u>46 049</u> 32 004
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 091</u> 32 355	<u>42 627</u> 32 355	<u>42 797</u> 32 355	<u>46 406</u> 32 355
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 771</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-101-2500	7473-2010 30,	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 161</u> 32 780	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 204</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 858</u> 33 111	<u>43 394</u> 33 111	<u>43 565</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 552</u> 33 794	<u>44 088</u> 33 794	<u>44 259</u> 33 794	<u>47 868</u> 33 794
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 910</u> 34 146	<u>44 446</u> 34 146	<u>44 616</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 858</u> 33 111	<u>43 394</u> 33 111	<u>43 565</u> 33 111	<u>47 174</u> 33 111
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 202</u> 33 449	<u>43 738</u> 33 449	<u>43 908</u> 33 449	<u>47 517</u> 33 449

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 995</u> 31 419	<u>44 446</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146	<u>44 446</u> 34 146	<u>45 519</u> 34 146	<u>42 690</u> 34 146
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 331</u> 31 750	<u>44 811</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505	<u>44 811</u> 34 505	<u>45 884</u> 34 505	<u>43 055</u> 34 505
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 331</u> 31 750	<u>44 811</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505	<u>44 811</u> 34 505	<u>45 884</u> 34 505	<u>43 055</u> 34 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 32 088	<u>45 184</u> 34 872	<u>48 963</u> 34 872	<u>45 184</u> 34 872	<u>46 257</u> 34 872	<u>43 428</u> 34 872
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 383</u> 32 785	<u>45 954</u> 35 630	<u>49 734</u> 35 630	<u>45 954</u> 35 630	<u>47 027</u> 35 630	<u>44 198</u> 35 630
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 749</u> 33 146	<u>46 352</u> 36 022	<u>50 131</u> 36 022	<u>46 352</u> 36 022	<u>47 425</u> 36 022	<u>44 596</u> 36 022
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 567</u> 31 671	<u>44 236</u> 34 419	<u>48 137</u> 34 419	<u>44 236</u> 34 419	<u>45 504</u> 34 419	<u>42 568</u> 34 419
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 575</u> 31 991	<u>45 076</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767	<u>45 076</u> 34 767	<u>46 149</u> 34 767	<u>43 321</u> 34 767
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 650	<u>45 805</u> 35 483	<u>49 584</u> 35 483	<u>45 805</u> 35 483	<u>46 878</u> 35 483	<u>44 049</u> 35 483
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 591</u> 32 990	<u>46 180</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853	<u>46 180</u> 35 853	<u>47 253</u> 35 853	<u>44 425</u> 35 853
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 575</u> 31 991	<u>45 076</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767	<u>45 076</u> 34 767	<u>46 149</u> 34 767	<u>43 321</u> 34 767
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 907</u> 32 317	<u>45 437</u> 35 121	<u>49 216</u> 35 121	<u>45 437</u> 35 121	<u>46 510</u> 35 121	<u>43 681</u> 35 121

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 910</u> 34 146	<u>44 446</u> 34 146	<u>44 616</u> 34 146	<u>48 225</u> 34 146
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 275</u> 34 505	<u>44 811</u> 34 505	<u>44 982</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 275</u> 34 505	<u>44 811</u> 34 505	<u>44 982</u> 34 505	<u>48 590</u> 34 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 648</u> 34 872	<u>45 184</u> 34 872	<u>45 354</u> 34 872	<u>48 963</u> 34 872
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 418</u> 35 630	<u>45 954</u> 35 630	<u>46 125</u> 35 630	<u>49 734</u> 35 630
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 816</u> 36 022	<u>46 352</u> 36 022	<u>46 523</u> 36 022	<u>50 131</u> 36 022
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 826</u> 34 419	<u>44 236</u> 34 419	<u>44 870</u> 34 419	<u>48 137</u> 34 419
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 541</u> 34 767	<u>45 076</u> 34 767	<u>45 247</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 269</u> 35 483	<u>45 805</u> 35 483	<u>45 975</u> 35 483	<u>49 584</u> 35 483
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 644</u> 35 853	<u>46 180</u> 35 853	<u>46 351</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 541</u> 34 767	<u>45 076</u> 34 767	<u>45 247</u> 34 767	<u>48 856</u> 34 767
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 901</u> 35 121	<u>45 437</u> 35 121	<u>45 608</u> 35 121	<u>49 216</u> 35 121

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 591</u> 32 990	<u>46 180</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853	<u>46 180</u> 35 853	<u>47 253</u> 35 853	<u>44 425</u> 35 853
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 944</u> 33 337	<u>46 564</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>46 564</u> 36 230	<u>47 637</u> 36 230	<u>44 808</u> 36 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 944</u> 33 337	<u>46 564</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>46 564</u> 36 230	<u>47 637</u> 36 230	<u>44 808</u> 36 230
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 304</u> 33 692	<u>46 955</u> 36 616	<u>50 735</u> 36 616	<u>46 955</u> 36 616	<u>48 028</u> 36 616	<u>45 200</u> 36 616
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 048</u> 34 425	<u>47 764</u> 37 412	<u>51 544</u> 37 412	<u>47 764</u> 37 412	<u>48 837</u> 37 412	<u>46 008</u> 37 412
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 432</u> 34 803	<u>48 182</u> 37 823	<u>51 961</u> 37 823	<u>48 182</u> 37 823	<u>49 255</u> 37 823	<u>46 426</u> 37 823
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 176</u> 33 254	<u>45 984</u> 36 140	<u>49 885</u> 36 140	<u>45 984</u> 36 140	<u>47 252</u> 36 140	<u>44 316</u> 36 140
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 200</u> 33 590	<u>46 843</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 915</u> 36 505	<u>45 087</u> 36 505
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 904</u> 34 283	<u>47 607</u> 37 258	<u>51 387</u> 37 258	<u>47 607</u> 37 258	<u>48 680</u> 37 258	<u>45 852</u> 37 258
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 267</u> 34 640	<u>48 002</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>49 075</u> 37 646	<u>46 246</u> 37 646
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 200</u> 33 590	<u>46 843</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 915</u> 36 505	<u>45 087</u> 36 505
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 548</u> 33 933	<u>47 221</u> 36 877	<u>51 001</u> 36 877	<u>47 221</u> 36 877	<u>48 294</u> 36 877	<u>45 465</u> 36 877

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 644</u> 35 853	<u>46 180</u> 35 853	<u>46 351</u> 35 853	<u>49 960</u> 35 853
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 028</u> 36 230	<u>46 564</u> 36 230	<u>46 734</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 028</u> 36 230	<u>46 564</u> 36 230	<u>46 734</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 419</u> 36 616	<u>46 955</u> 36 616	<u>47 126</u> 36 616	<u>50 735</u> 36 616
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 228</u> 37 412	<u>47 764</u> 37 412	<u>47 935</u> 37 412	<u>51 544</u> 37 412
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 646</u> 37 823	<u>48 182</u> 37 823	<u>48 352</u> 37 823	<u>51 961</u> 37 823
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 575</u> 36 140	<u>45 984</u> 36 140	<u>46 618</u> 36 140	<u>49 885</u> 36 140
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 307</u> 36 505	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 013</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 071</u> 37 258	<u>47 607</u> 37 258	<u>47 778</u> 37 258	<u>51 387</u> 37 258
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 466</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>48 172</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 307</u> 36 505	<u>46 843</u> 36 505	<u>47 013</u> 36 505	<u>50 622</u> 36 505
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 685</u> 36 877	<u>47 221</u> 36 877	<u>47 392</u> 36 877	<u>51 001</u> 36 877

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 267</u> 34 640	<u>48 002</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>49 075</u> 37 646	<u>46 246</u> 37 646
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 637</u> 35 004	<u>48 404</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>49 477</u> 38 042	<u>46 649</u> 38 042
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 637</u> 35 004	<u>48 404</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>49 477</u> 38 042	<u>46 649</u> 38 042
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 015</u> 35 377	<u>48 815</u> 38 447	<u>52 595</u> 38 447	<u>48 815</u> 38 447	<u>49 888</u> 38 447	<u>47 060</u> 38 447
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 797</u> 36 146	<u>49 665</u> 39 282	<u>53 444</u> 39 282	<u>49 665</u> 39 282	<u>50 737</u> 39 282	<u>47 909</u> 39 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 200</u> 36 543	<u>50 103</u> 39 714	<u>53 883</u> 39 714	<u>50 103</u> 39 714	<u>51 176</u> 39 714	<u>48 348</u> 39 714
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 009</u> 35 058	<u>48 110</u> 38 233	<u>52 012</u> 38 233	<u>48 110</u> 38 233	<u>49 378</u> 38 233	<u>46 442</u> 38 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 052</u> 35 413	<u>48 990</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619	<u>48 990</u> 38 619	<u>50 063</u> 38 619	<u>47 235</u> 38 619
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 794</u> 36 143	<u>49 799</u> 39 415	<u>53 579</u> 39 415	<u>49 799</u> 39 415	<u>50 872</u> 39 415	<u>48 044</u> 39 415
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 176</u> 36 519	<u>50 217</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826	<u>51 289</u> 39 826	<u>48 461</u> 39 826
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 052</u> 35 413	<u>48 990</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619	<u>48 990</u> 38 619	<u>50 063</u> 38 619	<u>47 235</u> 38 619
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 419</u> 35 774	<u>49 391</u> 39 013	<u>53 170</u> 39 013	<u>49 391</u> 39 013	<u>50 464</u> 39 013	<u>47 635</u> 39 013

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 466</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>48 172</u> 37 646	<u>51 781</u> 37 646
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 868</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>48 575</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 868</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>48 575</u> 38 042	<u>52 184</u> 38 042
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 279</u> 38 447	<u>48 815</u> 38 447	<u>48 986</u> 38 447	<u>52 595</u> 38 447
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 129</u> 39 282	<u>49 665</u> 39 282	<u>49 835</u> 39 282	<u>53 444</u> 39 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 567</u> 39 714	<u>50 103</u> 39 714	<u>50 274</u> 39 714	<u>53 883</u> 39 714
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 701</u> 38 233	<u>48 110</u> 38 233	<u>48 744</u> 38 233	<u>52 012</u> 38 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 454</u> 38 619	<u>48 990</u> 38 619	<u>49 161</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 263</u> 39 415	<u>49 799</u> 39 415	<u>49 970</u> 39 415	<u>53 579</u> 39 415
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 681</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826	<u>50 387</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 454</u> 38 619	<u>48 990</u> 38 619	<u>49 161</u> 38 619	<u>52 770</u> 38 619
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 855</u> 39 013	<u>49 391</u> 39 013	<u>49 561</u> 39 013	<u>53 170</u> 39 013

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 176</u> 36 519	<u>50 217</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826	<u>51 289</u> 39 826	<u>48 461</u> 39 826
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 567</u> 36 904	<u>50 642</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>48 887</u> 40 245
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 567</u> 36 904	<u>50 642</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>48 887</u> 40 245
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 966</u> 37 296	<u>51 077</u> 40 673	<u>54 857</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673	<u>52 150</u> 40 673	<u>49 322</u> 40 673
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 789</u> 38 107	<u>51 976</u> 41 557	<u>55 755</u> 41 557	<u>51 976</u> 41 557	<u>53 049</u> 41 557	<u>50 220</u> 41 557
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 215</u> 38 526	<u>52 440</u> 42 014	<u>56 219</u> 42 014	<u>52 440</u> 42 014	<u>53 513</u> 42 014	<u>50 684</u> 42 014

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 876</u> 17 211	<u>28 276</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711	<u>28 276</u> 18 711	<u>29 544</u> 18 711	<u>26 608</u> 18 711
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 284</u> 17 612	<u>28 725</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 993</u> 19 153	<u>27 057</u> 19 153
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 094	<u>29 268</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688	<u>29 268</u> 19 688	<u>30 536</u> 19 688	<u>27 601</u> 19 688

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 681</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826	<u>50 387</u> 39 826	<u>53 996</u> 39 826
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 107</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 813</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 107</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 813</u> 40 245	<u>54 422</u> 40 245
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 542</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673	<u>51 248</u> 40 673	<u>54 857</u> 40 673
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 440</u> 41 557	<u>51 976</u> 41 557	<u>52 146</u> 41 557	<u>55 755</u> 41 557
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 904</u> 42 014	<u>52 440</u> 42 014	<u>52 610</u> 42 014	<u>56 219</u> 42 014

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 867</u> 18 711	<u>28 276</u> 18 711	<u>28 910</u> 18 711	<u>32 177</u> 18 711
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 316</u> 19 153	<u>28 725</u> 19 153	<u>29 359</u> 19 153	<u>32 626</u> 19 153
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 859</u> 19 688	<u>29 268</u> 19 688	<u>29 902</u> 19 688	<u>33 170</u> 19 688

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 063</u> 18 379	<u>29 586</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>27 918</u> 20 000
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 735</u> 20 025	<u>31 400</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 668</u> 21 786	<u>29 732</u> 21 786
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 279	<u>33 895</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241	<u>33 895</u> 24 241	<u>35 163</u> 24 241	<u>32 227</u> 24 241
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 606</u> 24 819	<u>36 707</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 975</u> 27 009	<u>35 039</u> 27 009
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 606</u> 26 788	<u>38 884</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>40 152</u> 29 152	<u>37 216</u> 29 152
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 731</u> 29 864	<u>42 241</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455	<u>42 241</u> 32 455	<u>43 509</u> 32 455	<u>40 573</u> 32 455
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 050</u> 17 383	<u>28 466</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 734</u> 18 898	<u>26 798</u> 18 898
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 463</u> 17 789	<u>28 920</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344	<u>28 920</u> 19 344	<u>30 188</u> 19 344	<u>27 252</u> 19 344
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 957</u> 18 275	<u>29 468</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 736</u> 19 884	<u>27 801</u> 19 884
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 177</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 177</u> 20 000	<u>29 586</u> 20 000	<u>30 220</u> 20 000	<u>33 487</u> 20 000
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 991</u> 21 786	<u>31 400</u> 21 786	<u>32 034</u> 21 786	<u>35 302</u> 21 786
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 486</u> 24 241	<u>33 895</u> 24 241	<u>34 529</u> 24 241	<u>37 796</u> 24 241
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 298</u> 27 009	<u>36 707</u> 27 009	<u>37 341</u> 27 009	<u>40 608</u> 27 009
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 475</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 475</u> 29 152	<u>38 884</u> 29 152	<u>39 518</u> 29 152	<u>42 786</u> 29 152
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 831</u> 32 455	<u>42 241</u> 32 455	<u>42 875</u> 32 455	<u>46 142</u> 32 455
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 057</u> 18 898	<u>28 466</u> 18 898	<u>29 100</u> 18 898	<u>32 367</u> 18 898
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 510</u> 19 344	<u>28 920</u> 19 344	<u>29 554</u> 19 344	<u>32 821</u> 19 344
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 059</u> 19 884	<u>29 468</u> 19 884	<u>30 102</u> 19 884	<u>33 370</u> 19 884
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 380</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 250</u> 18 563	<u>29 789</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>31 057</u> 20 200	<u>28 121</u> 20 200
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 938</u> 20 225	<u>31 622</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 890</u> 22 004	<u>29 954</u> 22 004
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 502	<u>34 141</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483	<u>34 141</u> 24 483	<u>35 409</u> 24 483	<u>32 473</u> 24 483
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 858</u> 25 067	<u>36 981</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279	<u>36 981</u> 27 279	<u>38 249</u> 27 279	<u>35 314</u> 27 279
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 056	<u>39 180</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>40 448</u> 29 443	<u>37 512</u> 29 443
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 035</u> 30 162	<u>42 570</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 838</u> 32 780	<u>40 902</u> 32 780

212-103.

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.**212-201.**

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 380</u> 20 200	<u>29 789</u> 20 200	<u>30 423</u> 20 200	<u>33 691</u> 20 200
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 212</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>32 256</u> 22 004	<u>35 523</u> 22 004
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 732</u> 24 483	<u>34 141</u> 24 483	<u>34 775</u> 24 483	<u>38 043</u> 24 483
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 572</u> 27 279	<u>36 981</u> 27 279	<u>37 615</u> 27 279	<u>40 883</u> 27 279
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 771</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 771</u> 29 443	<u>39 180</u> 29 443	<u>39 814</u> 29 443	<u>43 082</u> 29 443
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 161</u> 32 780	<u>42 570</u> 32 780	<u>43 204</u> 32 780	<u>46 472</u> 32 780

212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

8.04-08-2023

96

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 914</u> 14 492	<u>22 048</u> 13 341	<u>25 625</u> 13 341	<u>22 048</u> 13 341	<u>23 211</u> 13 341	<u>21 255</u> 14 065
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 915</u> 15 477	<u>22 970</u> 14 248	<u>26 546</u> 14 248	<u>22 970</u> 14 248	<u>24 132</u> 14 248	<u>22 227</u> 15 022

					,				
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 576</u> 14 065	<u>22 048</u> 13 341	<u>22 629</u> 13 341	<u>25 625</u> 13 341	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 548</u> 15 022	<u>22 970</u> 14 248	<u>23 551</u> 14 248	<u>26 546</u> 14 248	

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 488</u> 17 025	<u>24 418</u> 15 673	<u>27 994</u> 15 673	<u>24 418</u> 15 673	<u>25 580</u> 15 673	<u>23 753</u> 16 524
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 612</u> 18 132	<u>25 453</u> 16 692	<u>29 029</u> 16 692	<u>25 453</u> 16 692	<u>26 615</u> 16 692	<u>24 845</u> 17 598
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 533</u> 19 038	<u>26 301</u> 17 527	<u>29 877</u> 17 527	<u>26 301</u> 17 527	<u>27 463</u> 17 527	<u>25 739</u> 18 478
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 468</u> 20 942	<u>28 081</u> 19 279	<u>31 658</u> 19 279	<u>28 081</u> 19 279	<u>29 244</u> 19 279	<u>27 616</u> 20 326
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 893</u> 23 329	<u>30 314</u> 21 477	<u>33 890</u> 21 477	<u>30 314</u> 21 477	<u>31 476</u> 21 477	<u>29 970</u> 22 643
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 078</u> 24 496	<u>31 405</u> 22 551	<u>34 982</u> 22 551	<u>31 405</u> 22 551	<u>32 568</u> 22 551	<u>31 120</u> 23 775
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 323</u> 25 721	<u>32 551</u> 23 678	<u>36 127</u> 23 678	<u>32 551</u> 23 678	<u>33 713</u> 23 678	<u>32 328</u> 24 964
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 936</u> 28 293	<u>34 957</u> 26 046	<u>38 533</u> 26 046	<u>34 957</u> 26 046	<u>36 119</u> 26 046	<u>34 865</u> 27 460
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 952</u> 15 404			<u>18 329</u> 14 405		
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 735</u> 16 174			<u>18 188</u> 16 092		
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 556</u> 16 982			<u>19 110</u> 16 996		
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 419</u> 17 832			<u>19 848</u> 17 719		

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 074</u> 16 524	<u>24 418</u> 15 673	<u>24 999</u> 15 673	<u>27 994</u> 15 673	
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 165</u> 17 598	<u>25 453</u> 16 692	<u>26 034</u> 16 692	<u>29 029</u> 16 692	
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 059</u> 18 478	<u>26 301</u> 17 527	<u>26 882</u> 17 527	<u>29 877</u> 17 527	
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 936</u> 20 326	<u>28 081</u> 19 279	<u>28 663</u> 19 279	<u>31 658</u> 19 279	
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 290</u> 22 643	<u>30 314</u> 21 477	<u>30 895</u> 21 477	<u>33 890</u> 21 477	
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 441</u> 23 775	<u>31 405</u> 22 551	<u>31 986</u> 22 551	<u>34 982</u> 22 551	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 649</u> 24 964	<u>32 551</u> 23 678	<u>33 132</u> 23 678	<u>36 127</u> 23 678	
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 185</u> 27 460	<u>34 957</u> 26 046	<u>35 538</u> 26 046	<u>38 533</u> 26 046	
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200					
212-401-0202	25	3	1	2200					
212-401-0203	50	3	1	2200					
212-401-0204	75	3	1	2200					

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 050</u> 19 436			<u>22 551</u> 18 544		
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>22 876</u> 20 250					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 070</u> 21 425					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736			<u>13 444</u> 9 616		

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469

8.04-08-2023

102

212-401-0205	100	3	1	2200					
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 375</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 375</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 375</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 375</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 730</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 772</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 223</u> 28 572	<u>30 695</u> 28 572
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 613</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>30 655</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>30 107</u> 27 473	<u>29 578</u> 27 473
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 738</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 232</u> 24 643	<u>26 703</u> 24 643
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 738</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 232</u> 24 643	<u>26 703</u> 24 643
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 573</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 066</u> 25 464	<u>27 538</u> 25 464

212-502.

212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>30 533</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 061</u> 28 572	<u>31 772</u> 28 572
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 416</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>29 944</u> 27 473	<u>30 655</u> 27 473
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 541</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 541</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 069</u> 24 643	<u>27 780</u> 24 643
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 375</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 375</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>27 904</u> 25 464	<u>28 615</u> 25 464

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 407</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 901</u> 26 286	<u>28 373</u> 26 286

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 392</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>33 434</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>32 885</u> 30 208	<u>32 357</u> 30 208
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 211</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>32 254</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>31 705</u> 29 046	<u>31 177</u> 29 046
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 076</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>31 119</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>30 570</u> 27 929	<u>30 042</u> 27 929

212-6.**212-601.**

-

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 210</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>28 738</u> 26 286	<u>29 449</u> 26 286

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 195</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>32 723</u> 30 208	<u>33 434</u> 30 208
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 014</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>31 542</u> 29 046	<u>32 254</u> 29 046
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 879</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>30 407</u> 27 929	<u>31 119</u> 27 929

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>85 214</u> 79 365	<u>96 027</u> 79 365	<u>98 636</u> 92 380	<u>100 853</u> 79 365	<u>97 482</u> 91 261	<u>91 363</u> 79 365
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>85 214</u> 79 365	<u>96 027</u> 79 365	<u>98 636</u> 92 380	<u>100 853</u> 79 365	<u>97 482</u> 91 261	<u>91 363</u> 79 365
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>85 214</u> 79 365	<u>96 027</u> 79 365	<u>98 636</u> 92 380	<u>100 853</u> 79 365	<u>97 482</u> 91 261	<u>91 363</u> 79 365
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .								

212-601-0100	- 1168-2006							
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 435</u> 79 365	<u>98 139</u> 79 365	<u>106 697</u> 79 365	<u>131 158</u> 79 365
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>90 435</u> 79 365	<u>98 139</u> 79 365	<u>106 697</u> 79 365	<u>131 158</u> 79 365
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>90 435</u> 79 365	<u>98 139</u> 79 365	<u>106 697</u> 79 365	<u>131 158</u> 79 365
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .						

213-101-0501	100	1000	1	4500	<u>110 997</u> 102 679	<u>122 906</u> 102 679	<u>123 352</u> 115 693	<u>128 698</u> 102 679	<u>122 199</u> 114 575	<u>117 309</u> 102 679

213-102.

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>89 525</u> 81 528	<u>102 227</u> 81 528	<u>105 566</u> 98 186	<u>108 405</u> 81 528	<u>104 090</u> 96 755	<u>96 257</u> 81 528	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>91 206</u> 83 158	<u>103 908</u> 83 158	<u>107 248</u> 99 817	<u>110 086</u> 83 158	<u>105 771</u> 98 385	<u>97 938</u> 83 158	
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>92 922</u> 84 821	<u>105 624</u> 84 821	<u>108 963</u> 101 480	<u>111 802</u> 84 821	<u>107 487</u> 100 049	<u>99 654</u> 84 821	
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>96 421</u> 88 214	<u>109 123</u> 88 214	<u>112 462</u> 104 873	<u>115 301</u> 88 214	<u>110 986</u> 103 441	<u>103 153</u> 88 214	
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>83 013</u> 78 026					<u>90 525</u> 77 729	
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>100 137</u> 91 818	<u>112 839</u> 91 818	<u>116 178</u> 108 476	<u>119 017</u> 91 818	<u>114 702</u> 107 045	<u>106 869</u> 91 818	
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>103 619</u> 95 194	<u>116 321</u> 95 194	<u>119 660</u> 111 852	<u>122 499</u> 95 194	<u>118 184</u> 110 421	<u>110 351</u> 95 194	

8.04-08-2023

114

213-101-0501	100	1000	.	1	4500	<u>116 195</u> 102 679	<u>125 440</u> 102 679	<u>135 710</u> 102 679	<u>134 898</u> 102 679

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000	.						
213-102-0201	100	1000	.	1	4800	<u>95 069</u> 81 528	<u>104 930</u> 81 528	<u>115 885</u> 81 528	<u>115 018</u> 81 528
213-102-0202	125	1000	.	1	4800	<u>96 750</u> 83 158	<u>106 611</u> 83 158	<u>117 566</u> 83 158	<u>116 700</u> 83 158
213-102-0203	150	1000	.	1	4800	<u>98 466</u> 84 821	<u>108 327</u> 84 821	<u>119 282</u> 84 821	<u>118 415</u> 84 821
213-102-0204	175	1000	.	1	4800	<u>101 965</u> 88 214	<u>111 826</u> 88 214	<u>122 781</u> 88 214	<u>121 914</u> 88 214
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000	.						
213-102-0301	125,	1000	.	1	4800	<u>89 594</u> 78 026			
213-102-0302	150,	1000	.	1	4800	<u>105 681</u> 91 818	<u>115 542</u> 91 818	<u>126 497</u> 91 818	<u>125 631</u> 91 818
213-102-0303	175,	1000	.	1	4800	<u>109 163</u> 95 194	<u>119 024</u> 95 194	<u>129 979</u> 95 194	<u>129 112</u> 95 194

213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>106 594</u> 98 079	<u>119 296</u> 98 079	<u>122 635</u> 114 737	<u>125 474</u> 98 079	<u>121 159</u> 113 306	<u>113 326</u> 98 079
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>114 789</u> 109 178					<u>123 052</u> 109 619
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>138 962</u> 129 464	<u>151 664</u> 129 464	<u>155 003</u> 146 123	<u>157 842</u> 129 464	<u>153 527</u> 144 691	<u>145 694</u> 129 464
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>142 967</u> 133 348	<u>155 670</u> 133 348	<u>159 009</u> 150 007	<u>161 847</u> 133 348	<u>157 532</u> 148 575	<u>149 700</u> 133 348
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>144 302</u> 134 643	<u>157 005</u> 134 643	<u>160 344</u> 151 301	<u>163 183</u> 134 643	<u>158 868</u> 149 870	<u>151 035</u> 134 643

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			

8.04-08-2023

116

213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>112 138</u> 98 079	<u>121 999</u> 98 079	<u>132 954</u> 98 079	<u>132 087</u> 98 079
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>121 369</u> 109 178			
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>144 506</u> 129 464	<u>154 367</u> 129 464	<u>165 322</u> 129 464	<u>164 456</u> 129 464
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>148 512</u> 133 348	<u>158 372</u> 133 348	<u>169 327</u> 133 348	<u>168 461</u> 133 348
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>149 847</u> 134 643	<u>159 708</u> 134 643	<u>170 662</u> 134 643	<u>169 796</u> 134 643

213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 541</u> 27 679	<u>32 742</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679	<u>34 170</u> 27 679	<u>33 444</u> 31 463	<u>31 361</u> 27 679
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 661</u> 27 679	<u>32 265</u> 27 679	<u>34 887</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>34 887</u> 27 679	<u>31 041</u> 27 679

213-302.

213-302-0100	945-92										

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 086</u> 27 679	<u>33 367</u> 27 679	<u>35 900</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679	
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 798</u> 27 679	<u>32 819</u> 27 679	<u>35 065</u> 27 679	<u>34 887</u> 27 679	

213-302-0100	945-92					

213-302-0101	390	190	188	,	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>507</u> 371	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>479</u> 371	<u>521</u> 446

213-304.

213-304-0100	945-92													
213-304-0101	,	390	190	188	,	2	19	<u>348</u> 313	<u>407</u> 313	<u>467</u> 313	<u>436</u> 313	<u>467</u> 313	<u>379</u> 313	
213-304-0103	,	390	90	188	,	2	9	<u>258</u> 241	<u>324</u> 250	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	

213-305.

213-305-0100	945-92													
213-305-0105	,	390	190	188	,	50	1	12	<u>1 587</u> 506					

213-306.

8.04-08-2023

120

213-302-0101	390	190	188	,		2	17,8

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>374</u> 313	<u>420</u> 313	<u>471</u> 313	<u>467</u> 313	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>310</u> 250	<u>279</u> 241	<u>303</u> 241	<u>314</u> 241	

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 158</u> 2 074	<u>2 499</u> 2 410

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>95 902</u> 86 734	<u>101 321</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>26 218</u> 25 000

22.**221.****221-1.**

8.04-08-2023

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 519</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 484</u> 12 558	<u>15 451</u> 12 558	<u>15 550</u> 12 558	<u>15 809</u> 12 558	<u>15 161</u> 12 558	<u>15 062</u> 12 558
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 270</u> 8 905	<u>9 873</u> 8 905	<u>11 419</u> 8 905	<u>10 166</u> 8 905	<u>9 929</u> 9 609	<u>9 590</u> 8 905
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>8 712</u> 8 357	<u>9 307</u> 8 357	<u>10 832</u> 8 357	<u>9 596</u> 8 357	<u>9 337</u> 9 028	<u>9 027</u> 8 357
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>9 297</u> 8 936	<u>9 889</u> 8 936	<u>11 408</u> 8 936	<u>10 177</u> 8 936	<u>9 931</u> 9 615	<u>9 611</u> 8 936

221-102.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>35 521</u> 32 396	<u>41 904</u> 32 396	<u>58 115</u> 34 829	<u>45 008</u> 32 396	<u>42 299</u> 39 659	<u>38 904</u> 32 396

221-103.

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 316</u> 12 558	<u>13 681</u> 12 558	<u>14 408</u> 12 558	<u>16 471</u> 12 558	
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 533</u> 8 905	<u>10 001</u> 8 905	<u>9 987</u> 8 905	<u>11 161</u> 9 979	
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>8 971</u> 8 357	<u>9 433</u> 8 357	<u>8 758</u> 8 357	<u>10 555</u> 9 394	
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>9 555</u> 8 936	<u>10 015</u> 8 936	<u>9 600</u> 8 936	<u>11 144</u> 9 980	

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>38 307</u> 32 396	<u>43 262</u> 32 396	<u>45 419</u> 32 396	<u>55 282</u> 43 506	

221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>106 081</u> 90 679	<u>113 925</u> 90 679	<u>114 728</u> 90 679	<u>116 828</u> 90 679	<u>111 578</u> 90 679	<u>110 775</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>153 318</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>161 949</u> 137 044	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032	<u>157 997</u> 137 032

221-104.

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>73 075</u> 69 454	<u>79 578</u> 69 454	<u>96 262</u> 69 454	<u>82 740</u> 69 454	<u>80 473</u> 77 340	<u>76 521</u> 69 454
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>75 805</u> 72 152	<u>82 308</u> 72 152	<u>98 992</u> 72 152	<u>85 470</u> 72 152	<u>83 196</u> 80 031	<u>79 252</u> 72 152
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>80 812</u> 77 099	<u>87 314</u> 77 099	<u>103 235</u> 78 318	<u>90 477</u> 77 099	<u>88 071</u> 84 848	<u>84 258</u> 77 099

222.**222-1.****222-101.**

8.04-08-2023

126

					,				
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>104 717</u> 90 679	<u>99 570</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	<u>122 201</u> 90 679	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>151 958</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032	

					,				
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>75 913</u> 69 454	<u>80 961</u> 69 454	<u>86 569</u> 69 454	<u>93 961</u> 81 518	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>78 643</u> 72 152	<u>83 691</u> 72 152	<u>89 299</u> 72 152	<u>96 983</u> 84 505	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>83 650</u> 77 099	<u>88 698</u> 77 099	<u>94 306</u> 77 099	<u>101 406</u> 88 875	

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>115 989</u> 111 889	<u>122 421</u> 111 889	<u>138 926</u> 111 889	<u>125 550</u> 111 889	<u>123 377</u> 119 759	<u>119 398</u> 111 889
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>111 147</u> 106 458	<u>124 936</u> 106 458	<u>146 326</u> 118 141	<u>130 791</u> 106 458	<u>118 387</u> 114 203	<u>118 760</u> 106 458
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>113 360</u> 108 646	<u>127 150</u> 108 646	<u>148 540</u> 120 329	<u>133 005</u> 108 646	<u>120 600</u> 116 391	<u>120 973</u> 108 646
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>122 245</u> 117 356	<u>136 314</u> 117 356	<u>158 139</u> 129 277	<u>142 289</u> 117 356	<u>129 632</u> 125 259	<u>130 012</u> 117 356
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>144 583</u> 139 361	<u>158 933</u> 139 361	<u>181 192</u> 151 519	<u>165 026</u> 139 361	<u>152 117</u> 147 421	<u>152 505</u> 139 361
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>100 994</u> 97 961	<u>108 505</u> 97 961	<u>120 157</u> 104 324	<u>111 695</u> 97 961	<u>104 938</u> 102 179	<u>105 141</u> 97 961
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 730</u> 99 676	<u>110 241</u> 99 676	<u>121 892</u> 106 039	<u>113 430</u> 99 676	<u>106 673</u> 103 894	<u>106 876</u> 99 676

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>118 797</u> 111 889	<u>123 790</u> 111 889	<u>129 337</u> 111 889	<u>136 587</u> 123 762
222-101-0200	12504-2015	3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 684</u> 106 458	<u>127 498</u> 106 458	<u>134 746</u> 115 308	<u>140 785</u> 118 141
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 898</u> 108 646	<u>129 711</u> 108 646	<u>136 959</u> 117 495	<u>142 998</u> 120 329
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>128 915</u> 117 356	<u>138 928</u> 117 356	<u>146 323</u> 126 386	<u>152 485</u> 129 277
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>151 386</u> 139 361	<u>161 599</u> 139 361	<u>169 141</u> 148 570	<u>175 425</u> 151 519
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>104 555</u> 97 961	<u>109 901</u> 97 961	<u>113 849</u> 102 781	<u>117 138</u> 104 324
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>106 291</u> 99 676	<u>111 636</u> 99 676	<u>115 584</u> 104 496	<u>118 874</u> 106 039

222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>129 154</u> 125 800	<u>136 609</u> 125 800	<u>148 173</u> 132 116	<u>139 774</u> 125 800	<u>133 068</u> 129 987	<u>133 269</u> 125 800
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>130 324</u> 126 176	<u>140 975</u> 126 176	<u>157 496</u> 135 199	<u>145 497</u> 126 176	<u>135 916</u> 132 158	<u>136 204</u> 126 176
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>110 871</u> 106 187	<u>124 661</u> 106 187	<u>146 051</u> 117 869	<u>130 516</u> 106 187	<u>118 112</u> 113 931	<u>118 484</u> 106 187
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 867</u> 109 147	<u>127 657</u> 109 147	<u>149 047</u> 120 830	<u>133 512</u> 109 147	<u>121 107</u> 116 892	<u>121 480</u> 109 147
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>114 310</u> 109 557	<u>128 211</u> 109 557	<u>149 776</u> 121 335	<u>134 114</u> 109 557	<u>121 609</u> 117 364	<u>121 985</u> 109 557
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>135 279</u> 130 099	<u>149 909</u> 130 099	<u>172 604</u> 142 494	<u>156 121</u> 130 099	<u>142 960</u> 138 316	<u>143 356</u> 130 099

222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>132 688</u> 125 800	<u>137 994</u> 125 800	<u>141 912</u> 130 584	<u>145 177</u> 132 116
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>135 374</u> 126 176	<u>142 953</u> 126 176	<u>148 551</u> 133 011	<u>153 216</u> 135 199
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>117 409</u> 106 187	<u>127 223</u> 106 187	<u>134 470</u> 115 036	<u>140 509</u> 117 869
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 405</u> 109 147	<u>130 219</u> 109 147	<u>137 466</u> 117 996	<u>143 505</u> 120 830
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>120 901</u> 109 557	<u>130 794</u> 109 557	<u>138 101</u> 118 478	<u>144 189</u> 121 335
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>142 215</u> 130 099	<u>152 627</u> 130 099	<u>160 317</u> 139 488	<u>166 724</u> 142 494

222-101-0305		3	1	1350	<u>105 157</u> 102 061	<u>112 724</u> 102 061	<u>124 463</u> 108 472	<u>115 938</u> 102 061	<u>109 130</u> 106 311	<u>109 335</u> 102 061
222-101-0306		3	1	1340	<u>101 977</u> 98 932	<u>109 488</u> 98 932	<u>121 140</u> 105 296	<u>112 678</u> 98 932	<u>105 921</u> 103 151	<u>106 124</u> 98 932
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>113 300</u> 110 121	<u>120 811</u> 110 121	<u>132 463</u> 116 485	<u>124 001</u> 110 121	<u>117 244</u> 114 339	<u>117 447</u> 110 121
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>135 156</u> 131 484	<u>143 620</u> 131 484	<u>156 750</u> 138 655	<u>147 214</u> 131 484	<u>139 600</u> 136 238	<u>139 829</u> 131 484
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 318</u> 98 737	<u>117 052</u> 98 737	<u>138 355</u> 110 372	<u>122 883</u> 98 737	<u>110 529</u> 106 450	<u>110 900</u> 98 737

222-101-0305		3	1	1350	<u>108 745</u> 102 061	<u>114 130</u> 102 061	<u>118 108</u> 106 917	<u>121 422</u> 108 472
222-101-0306		3	1	1340	<u>105 538</u> 98 932	<u>110 884</u> 98 932	<u>114 832</u> 103 752	<u>118 121</u> 105 296
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>116 861</u> 110 121	<u>122 207</u> 110 121	<u>126 155</u> 114 941	<u>129 444</u> 116 485
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>139 168</u> 131 484	<u>145 192</u> 131 484	<u>149 641</u> 136 916	<u>153 348</u> 138 655
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 829</u> 98 737	<u>119 603</u> 98 737	<u>126 821</u> 107 550	<u>132 836</u> 110 372

222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>103 485</u> 98 860	<u>117 386</u> 98 860	<u>138 950</u> 110 638	<u>123 289</u> 98 860	<u>110 783</u> 106 667	<u>111 159</u> 98 860
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>122 410</u> 117 396	<u>136 984</u> 117 396	<u>159 592</u> 129 744	<u>143 173</u> 117 396	<u>130 062</u> 125 582	<u>130 456</u> 117 396
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>97 972</u> 94 838	<u>106 044</u> 94 838	<u>118 565</u> 101 676	<u>109 472</u> 94 838	<u>102 210</u> 99 371	<u>102 429</u> 94 838
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>103 683</u> 100 398	<u>112 091</u> 100 398	<u>125 134</u> 107 522	<u>115 661</u> 100 398	<u>108 098</u> 105 121	<u>108 325</u> 100 398
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>118 987</u> 115 315	<u>128 236</u> 115 315	<u>142 583</u> 123 151	<u>132 163</u> 115 315	<u>123 843</u> 120 510	<u>124 093</u> 115 315
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>131 357</u> 127 717	<u>139 878</u> 127 717	<u>153 094</u> 134 936	<u>143 496</u> 127 717	<u>135 831</u> 132 503	<u>136 061</u> 127 717

222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>110 075</u> 98 860	<u>119 969</u> 98 860	<u>127 275</u> 107 781	<u>133 363</u> 110 638
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>129 319</u> 117 396	<u>139 691</u> 117 396	<u>147 352</u> 126 749	<u>153 734</u> 129 744
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>101 799</u> 94 838	<u>107 544</u> 94 838	<u>111 786</u> 100 018	<u>115 321</u> 101 676
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>107 669</u> 100 398	<u>113 653</u> 100 398	<u>118 073</u> 105 794	<u>121 755</u> 107 522
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>123 371</u> 115 315	<u>129 954</u> 115 315	<u>134 815</u> 121 251	<u>138 866</u> 123 151
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>135 397</u> 127 717	<u>141 460</u> 127 717	<u>145 939</u> 133 185	<u>149 670</u> 134 936

222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>166 167</u> 160 676	<u>180 573</u> 160 676	<u>202 920</u> 172 881	<u>186 690</u> 160 676	<u>173 731</u> 168 767	<u>174 120</u> 160 676

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>124 781</u> 120 552	<u>131 273</u> 120 552	<u>147 777</u> 124 275	<u>134 431</u> 120 552	<u>131 744</u> 128 007	<u>128 222</u> 120 552
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>126 966</u> 122 775	<u>133 305</u> 122 775	<u>149 539</u> 124 367	<u>136 387</u> 122 775	<u>134 094</u> 130 381	<u>130 325</u> 122 775
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>129 096</u> 124 816	<u>135 589</u> 124 816	<u>152 155</u> 126 776	<u>138 746</u> 124 816	<u>136 204</u> 132 414	<u>132 537</u> 124 816
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>129 158</u> 124 880	<u>135 643</u> 124 880	<u>152 219</u> 126 334	<u>138 796</u> 124 880	<u>136 242</u> 132 454	<u>132 595</u> 124 880
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>137 485</u> 133 100	<u>143 987</u> 133 100	<u>160 603</u> 134 696	<u>147 150</u> 133 100	<u>144 595</u> 140 702	<u>140 931</u> 133 100
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>155 112</u> 150 522	<u>161 606</u> 150 522	<u>178 271</u> 150 522	<u>164 765</u> 150 522	<u>162 205</u> 158 106	<u>158 554</u> 150 522
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>145 490</u> 141 010	<u>151 995</u> 141 010	<u>168 648</u> 142 636	<u>155 159</u> 141 010	<u>152 623</u> 148 633	<u>148 938</u> 141 010

8.04-08-2023

136

222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>172 997</u> 160 676	<u>183 249</u> 160 676	<u>190 821</u> 169 921	<u>197 130</u> 172 881	

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>127 615</u> 120 552	<u>132 655</u> 120 552	<u>134 356</u> 120 552	<u>144 657</u> 131 632	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>129 733</u> 122 775	<u>134 653</u> 122 775	<u>135 228</u> 122 775	<u>146 708</u> 133 925	
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>131 930</u> 124 816	<u>136 970</u> 124 816	<u>139 476</u> 124 816	<u>148 894</u> 135 818	
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>131 989</u> 124 880	<u>137 022</u> 124 880	<u>138 051</u> 124 880	<u>149 004</u> 135 941	
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>140 323</u> 133 100	<u>145 371</u> 133 100	<u>147 234</u> 133 100	<u>157 476</u> 144 281	
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>157 947</u> 150 522	<u>162 988</u> 150 522	<u>161 563</u> 150 522	<u>174 827</u> 161 440	
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>148 330</u> 141 010	<u>153 380</u> 141 010	<u>155 235</u> 141 010	<u>165 337</u> 152 044	

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>173 109</u> 168 325	<u>179 556</u> 168 325	<u>196 047</u> 170 133	<u>182 692</u> 168 325	<u>180 232</u> 175 934	<u>176 526</u> 168 325
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>121 668</u> 117 481	<u>128 147</u> 117 481	<u>144 772</u> 117 481	<u>131 299</u> 117 481	<u>129 011</u> 125 310	<u>125 102</u> 117 481
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>125 841</u> 121 595	<u>132 343</u> 121 595	<u>149 028</u> 121 595	<u>135 506</u> 121 595	<u>133 246</u> 129 487	<u>129 287</u> 121 595
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>124 359</u> 120 130	<u>130 861</u> 120 130	<u>147 545</u> 120 130	<u>134 024</u> 120 130	<u>131 741</u> 128 000	<u>127 805</u> 120 130
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>93 872</u> 90 006	<u>100 372</u> 90 006	<u>117 049</u> 90 006	<u>103 533</u> 90 006	<u>101 255</u> 97 876	<u>97 317</u> 90 006
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>155 012</u> 150 423	<u>161 507</u> 150 423	<u>178 171</u> 150 423	<u>164 665</u> 150 423	<u>162 401</u> 158 300	<u>158 454</u> 150 423
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>105 042</u> 101 048	<u>111 532</u> 101 048	<u>128 183</u> 101 048	<u>114 688</u> 101 048	<u>112 426</u> 108 918	<u>108 482</u> 101 048
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>157 420</u> 152 805	<u>163 907</u> 152 805	<u>180 551</u> 152 805	<u>167 062</u> 152 805	<u>164 505</u> 160 381	<u>160 858</u> 152 805
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>136 572</u> 132 189	<u>143 098</u> 132 189	<u>159 842</u> 132 189	<u>146 272</u> 132 189	<u>143 994</u> 140 101	<u>140 031</u> 132 189
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>44 157</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042	<u>47 715</u> 41 042

222-2. ,
222-202.

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>175 923</u> 168 325	<u>180 928</u> 168 325	<u>183 107</u> 168 325	<u>192 915</u> 179 395
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>124 496</u> 117 481	<u>129 526</u> 117 481	<u>135 114</u> 117 481	<u>142 266</u> 129 292
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>128 679</u> 121 595	<u>133 727</u> 121 595	<u>139 335</u> 121 595	<u>146 567</u> 133 501
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>127 197</u> 120 130	<u>132 245</u> 120 130	<u>137 853</u> 120 130	<u>145 051</u> 132 003
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 709</u> 90 006	<u>101 755</u> 90 006	<u>107 361</u> 90 006	<u>114 561</u> 101 879
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>157 847</u> 150 423	<u>162 889</u> 150 423	<u>168 490</u> 150 423	<u>174 854</u> 161 466
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 875</u> 101 048	<u>112 913</u> 101 048	<u>118 509</u> 101 048	<u>124 869</u> 112 082
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>160 251</u> 152 805	<u>165 287</u> 152 805	<u>170 881</u> 152 805	<u>177 035</u> 163 635
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>139 421</u> 132 189	<u>144 487</u> 132 189	<u>150 115</u> 132 189	<u>155 653</u> 142 439
222-102-0300	948-84	3						
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>47 073</u> 41 042	<u>52 059</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>224 810</u> 219 362	<u>231 380</u> 219 362	<u>252 169</u> 225 860	<u>234 576</u> 219 362	<u>232 054</u> 227 101	<u>228 293</u> 219 362

222-203.

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 839</u> 5 714	<u>5 968</u> 5 714	<u>6 302</u> 5 714	<u>6 032</u> 5 714	<u>5 986</u> 5 872	<u>5 907</u> 5 714
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 917</u> 6 786	<u>7 034</u> 6 786	<u>7 334</u> 6 786	<u>7 091</u> 6 786	<u>7 050</u> 6 927	<u>6 979</u> 6 786
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 936</u> 7 768	<u>8 112</u> 7 768	<u>8 561</u> 7 768	<u>8 197</u> 7 768	<u>8 136</u> 7 980	<u>8 029</u> 7 768
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 955</u> 8 750	<u>9 189</u> 8 750	<u>9 789</u> 8 750	<u>9 303</u> 8 750	<u>9 221</u> 9 033	<u>9 079</u> 8 750
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 179</u> 9 911	<u>10 527</u> 9 911	<u>11 420</u> 9 911	<u>10 696</u> 9 911	<u>10 575</u> 10 333	<u>10 363</u> 9 911
222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>145 372</u> 140 854	<u>151 968</u> 140 854	<u>169 146</u> 152 917	<u>155 176</u> 140 854	<u>152 873</u> 148 850	<u>148 868</u> 140 854
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 693</u> 10 233	<u>11 479</u> 10 233	<u>13 498</u> 10 233	<u>11 862</u> 10 233	<u>11 590</u> 11 189	<u>11 110</u> 10 233

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>227 678</u> 219 362	<u>232 778</u> 219 362	<u>238 444</u> 219 362	<u>244 979</u> 230 629	

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 895</u> 5 714	<u>5 996</u> 5 714	<u>6 108</u> 5 714	<u>6 252</u> 5 952	
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 968</u> 6 786	<u>7 059</u> 6 786	<u>7 160</u> 6 786	<u>7 289</u> 6 999	
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 013</u> 7 768	<u>8 149</u> 7 768	<u>8 300</u> 7 768	<u>8 495</u> 8 088	
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 057</u> 8 750	<u>9 239</u> 8 750	<u>9 440</u> 8 750	<u>9 700</u> 9 177	
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 331</u> 9 911	<u>10 601</u> 9 911	<u>10 901</u> 9 911	<u>11 287</u> 10 547	
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>148 251</u> 140 854	<u>153 371</u> 140 854	<u>161 682</u> 149 991	<u>166 381</u> 152 917	
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 036</u> 10 233	<u>11 647</u> 10 233	<u>12 325</u> 10 233	<u>13 073</u> 11 548	

222-203-0400	949-92	2								
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 707</u> 10 234	<u>11 522</u> 10 234	<u>13 581</u> 10 956	<u>11 919</u> 10 234	<u>11 539</u> 11 129	<u>11 139</u> 10 234

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 863</u> 5 693	<u>6 099</u> 5 693	<u>6 715</u> 5 754	<u>6 214</u> 5 693	<u>6 166</u> 6 014	<u>5 988</u> 5 693
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 854</u> 18 142	<u>20 007</u> 18 142	<u>22 965</u> 18 142	<u>20 567</u> 18 142	<u>20 236</u> 19 610	<u>19 465</u> 18 142
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 088</u> 11 620	<u>12 854</u> 11 620	<u>14 819</u> 11 620	<u>13 226</u> 11 620	<u>13 062</u> 12 650	<u>12 494</u> 11 620

222-302. ,

8.04-08-2023

142

222-203-0400	949-92	2							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 063</u> 10 234	<u>11 696</u> 10 234	<u>11 347</u> 10 234	<u>13 205</u> 11 628	

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 966</u> 5 693	<u>6 149</u> 5 693	<u>6 250</u> 5 693	<u>6 636</u> 6 146	
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 357</u> 18 142	<u>20 252</u> 18 142	<u>21 246</u> 18 142	<u>22 633</u> 20 356	
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 422</u> 11 620	<u>13 017</u> 11 620	<u>13 678</u> 11 620	<u>14 683</u> 13 174	

222-302-0100	961-93										
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>50 483</u> 48 839	<u>52 950</u> 48 839	<u>59 280</u> 48 839	<u>54 150</u> 48 839	<u>53 288</u> 51 830	<u>51 790</u> 48 839	<u>51 560</u> 48 839
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>60 791</u> 58 750	<u>63 907</u> 58 750	<u>71 903</u> 58 750	<u>65 423</u> 58 750	<u>64 335</u> 62 528	<u>62 442</u> 58 750	<u>62 151</u> 58 750
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>68 430</u> 66 161	<u>71 870</u> 66 161	<u>80 699</u> 66 161	<u>73 544</u> 66 161	<u>72 343</u> 70 332	<u>70 253</u> 66 161	<u>69 931</u> 66 161
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>170 692</u> 165 830	<u>177 392</u> 165 830	<u>194 841</u> 178 082	<u>180 650</u> 165 830	<u>178 311</u> 173 952	<u>174 243</u> 165 830	<u>173 616</u> 165 830

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,283}{7\,054}$	$\frac{7\,621}{7\,054}$	$\frac{8\,493}{7\,362}$	$\frac{7\,785}{7\,054}$	$\frac{7\,667}{7\,463}$	$\frac{7\,462}{7\,054}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,078}{6\,660}$	$\frac{8\,917}{6\,660}$		$\frac{9\,204}{6\,660}$	$\frac{8\,684}{6\,660}$	$\frac{8\,605}{6\,660}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,903}{11\,624}$	$\frac{15\,084}{11\,624}$	$\frac{15\,205}{11\,624}$	$\frac{15\,521}{11\,624}$	$\frac{14\,731}{11\,624}$	$\frac{14\,610}{11\,624}$

8.04-08-2023

144

222-302-0100	961-93						
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>53 475</u> 48 839	<u>55 602</u> 48 839	<u>58 341</u> 53 351
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>64 570</u> 58 750	<u>67 258</u> 58 750	<u>70 716</u> 64 449
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>72 603</u> 66 161	<u>75 570</u> 66 161	<u>79 389</u> 72 453
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>178 817</u> 165 830	<u>187 259</u> 175 111	<u>192 031</u> 178 082

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 430</u> 7 054	<u>7 692</u> 7 054	<u>7 983</u> 7 054	<u>8 314</u> 7 627
225-101-0102	7-6		1	250	<u>7 992</u> 6 660	<u>7 533</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>9 737</u> 6 660
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 697</u> 11 624	<u>12 922</u> 11 624	<u>13 810</u> 11 624	<u>16 331</u> 11 624

225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 642</u> 7 331	<u>8 161</u> 7 331	<u>9 500</u> 7 648	<u>8 414</u> 7 331	<u>8 213</u> 7 941	<u>7 917</u> 7 331
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 698</u> 13 095	<u>14 736</u> 13 095	<u>17 415</u> 13 728	<u>15 242</u> 13 095	<u>14 879</u> 14 355	<u>14 248</u> 13 095
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 980</u> 18 095	<u>20 538</u> 18 095	<u>24 556</u> 19 045	<u>21 296</u> 18 095	<u>20 752</u> 19 984	<u>19 806</u> 18 095
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 272</u> 18 318	<u>20 986</u> 18 318	<u>25 400</u> 19 101	<u>21 820</u> 18 318	<u>21 173</u> 20 347	<u>20 181</u> 18 318
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 224</u> 28 766	<u>32 821</u> 28 766	<u>39 509</u> 29 953	<u>34 084</u> 28 766	<u>33 104</u> 31 841	<u>31 600</u> 28 766
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 033</u> 30 575	<u>34 578</u> 30 575	<u>41 132</u> 31 739	<u>35 816</u> 30 575	<u>34 855</u> 33 589	<u>33 382</u> 30 575
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>46 353</u> 44 175	<u>50 196</u> 44 175	<u>60 095</u> 45 933	<u>52 066</u> 44 175	<u>50 615</u> 48 727	<u>48 390</u> 44 175
225-101-0114	15-3		1	320	<u>10 386</u> 9 911	<u>11 217</u> 9 911	<u>13 349</u> 9 911	<u>11 621</u> 9 911	<u>11 331</u> 10 918	<u>10 826</u> 9 911
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760		<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760	<u>28 507</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>8 067</u> 7 917	<u>8 197</u> 7 917	<u>8 532</u> 7 996	<u>8 260</u> 7 917	<u>8 210</u> 8 069	<u>8 136</u> 7 917
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>23 839</u> 23 061	<u>25 007</u> 23 061	<u>28 017</u> 23 595	<u>25 576</u> 23 061	<u>25 135</u> 24 445	<u>24 458</u> 23 061

225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 868</u> 7 331	<u>8 271</u> 7 331	<u>8 253</u> 7 331	<u>9 276</u> 8 261
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 151</u> 13 095	<u>14 957</u> 13 095	<u>15 853</u> 13 095	<u>16 916</u> 14 905
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 660</u> 18 095	<u>20 870</u> 18 095	<u>22 214</u> 18 095	<u>23 807</u> 20 811
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 020</u> 18 318	<u>21 351</u> 18 318	<u>21 707</u> 18 318	<u>24 571</u> 21 293
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 357</u> 28 766	<u>33 373</u> 28 766	<u>33 893</u> 28 766	<u>38 252</u> 33 274
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 144</u> 30 575	<u>35 119</u> 30 575	<u>35 630</u> 30 575	<u>39 900</u> 34 994
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>48 031</u> 44 175	<u>51 014</u> 44 175	<u>51 769</u> 44 175	<u>58 234</u> 50 848
225-101-0114	15-3		1	320	<u>10 749</u> 9 911	<u>11 394</u> 9 911	<u>12 110</u> 9 911	<u>13 033</u> 11 430
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>24 645</u> 16 760	<u>21 754</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>8 124</u> 7 917	<u>8 225</u> 7 917	<u>8 207</u> 7 917	<u>8 465</u> 8 138
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>24 349</u> 23 061	<u>25 256</u> 23 061	<u>25 431</u> 23 061	<u>27 451</u> 25 090

225-101-0602	15		1	950	<u>44 635</u> 43 061	<u>47 102</u> 43 061	<u>53 456</u> 44 189	<u>48 302</u> 43 061	<u>47 371</u> 45 982	<u>45 942</u> 43 061
225-101-0603	20		1	1480	<u>75 735</u> 73 209	<u>79 578</u> 73 209	<u>89 477</u> 74 966	<u>81 448</u> 73 209	<u>79 997</u> 77 761	<u>77 772</u> 73 209
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 063</u> 14 609	<u>15 712</u> 14 609	<u>17 384</u> 14 906	<u>16 027</u> 14 609	<u>15 782</u> 15 378	<u>15 407</u> 14 609
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 588</u> 16 116	<u>17 237</u> 16 116	<u>18 903</u> 16 116	<u>17 553</u> 16 116	<u>17 326</u> 16 903	<u>16 932</u> 16 116
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>31 057</u> 29 940	<u>32 823</u> 29 940	<u>37 376</u> 31 017	<u>33 681</u> 29 940	<u>33 065</u> 32 081	<u>31 993</u> 29 940
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 222</u> 35 045	<u>37 988</u> 35 045	<u>42 519</u> 35 045	<u>38 847</u> 35 045	<u>38 230</u> 37 185	<u>37 158</u> 35 045
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>48 963</u> 47 799	<u>50 339</u> 47 799	<u>53 870</u> 47 799	<u>51 008</u> 47 799	<u>50 372</u> 49 313	<u>49 692</u> 47 799
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>57 919</u> 55 714	<u>61 503</u> 55 714	<u>70 744</u> 57 899	<u>63 246</u> 55 714	<u>61 995</u> 60 059	<u>59 818</u> 55 714
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 491</u> 66 161	<u>72 074</u> 66 161	<u>81 269</u> 66 161	<u>73 817</u> 66 161	<u>72 566</u> 70 505	<u>70 390</u> 66 161
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>78 641</u> 76 388	<u>81 757</u> 76 388	<u>89 753</u> 76 388	<u>83 273</u> 76 388	<u>81 831</u> 79 817	<u>80 292</u> 76 388
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>79 856</u> 77 589	<u>82 972</u> 77 589	<u>90 968</u> 77 589	<u>84 488</u> 77 589	<u>83 400</u> 81 367	<u>81 508</u> 77 589

225-104.

225-101-0602	15		1	950	<u>45 712</u> 43 061	<u>47 627</u> 43 061	<u>48 030</u> 43 061	<u>52 261</u> 47 344
225-101-0603	20		1	1480	<u>77 413</u> 73 209	<u>80 396</u> 73 209	<u>81 019</u> 73 209	<u>87 616</u> 79 882
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 346</u> 14 609	<u>15 850</u> 14 609	<u>15 950</u> 14 609	<u>17 070</u> 15 736
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 871</u> 16 116	<u>17 375</u> 16 116	<u>17 935</u> 16 116	<u>18 571</u> 17 220
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>31 827</u> 29 940	<u>33 198</u> 29 940	<u>34 721</u> 29 940	<u>36 527</u> 33 018
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 993</u> 35 045	<u>38 364</u> 35 045	<u>39 887</u> 35 045	<u>41 616</u> 38 046
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>49 563</u> 47 799	<u>50 632</u> 47 799	<u>47 799</u> 47 799	<u>53 190</u> 50 162
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>59 483</u> 55 714	<u>62 265</u> 55 714	<u>65 356</u> 55 714	<u>69 021</u> 61 960
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>70 055</u> 66 161	<u>72 837</u> 66 161	<u>75 928</u> 66 161	<u>78 969</u> 71 789
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 001</u> 76 388	<u>82 420</u> 76 388	<u>76 388</u> 76 388	<u>88 213</u> 81 738
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>81 216</u> 77 589	<u>83 635</u> 77 589	<u>86 323</u> 77 589	<u>89 782</u> 83 288

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>38 958</u> 37 946	<u>40 257</u> 37 946	<u>43 588</u> 37 946	<u>40 888</u> 37 946	<u>40 435</u> 39 521	<u>39 647</u> 37 946	
225-104-0200	30 24547-2016										
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>76 513</u> 74 286	<u>79 629</u> 74 286	<u>87 625</u> 74 286	<u>81 145</u> 74 286	<u>80 057</u> 78 064	<u>78 165</u> 74 286	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>136 852</u> 132 589	<u>143 084</u> 132 589	<u>159 076</u> 132 589	<u>146 115</u> 132 589	<u>143 940</u> 140 145	<u>140 155</u> 132 589	
225-104-0300	30 24547-2016										
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>347 763</u> 337 589	<u>362 045</u> 337 589	<u>398 692</u> 337 589	<u>368 992</u> 337 589	<u>364 006</u> 354 904	<u>355 333</u> 337 589	
225-104-0500	30, 35 24547-2016										
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>223 193</u> 216 696	<u>232 282</u> 216 696	<u>255 602</u> 216 696	<u>236 702</u> 216 696	<u>233 529</u> 227 715	<u>228 010</u> 216 696	
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>275 608</u> 267 500	<u>287 034</u> 267 500	<u>316 351</u> 267 500	<u>292 591</u> 267 500	<u>288 602</u> 281 352	<u>281 664</u> 267 500	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>546 038</u> 529 554	<u>569 669</u> 529 554	<u>630 303</u> 529 554	<u>581 162</u> 529 554	<u>572 913</u> 558 202	<u>558 563</u> 529 554	

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>39 525</u> 37 946	<u>40 533</u> 37 946	<u>41 653</u> 37 946	<u>42 755</u> 39 986	
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>77 873</u> 74 286	<u>80 292</u> 74 286	<u>82 980</u> 74 286	<u>85 624</u> 79 180	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>139 572</u> 132 589	<u>144 410</u> 132 589	<u>149 785</u> 132 589	<u>155 074</u> 142 378	
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>353 997</u> 337 589	<u>365 084</u> 337 589	<u>377 402</u> 337 589	<u>389 522</u> 360 021	
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>227 160</u> 216 696	<u>234 216</u> 216 696	<u>242 054</u> 216 696	<u>249 767</u> 230 971	
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>280 595</u> 267 500	<u>289 465</u> 267 500	<u>299 319</u> 267 500	<u>309 016</u> 285 446	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>556 353</u> 529 554	<u>574 697</u> 529 554	<u>595 077</u> 529 554	<u>615 131</u> 566 669	

225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>263 862</u> 255 893	<u>275 288</u> 255 893	<u>304 605</u> 255 893	<u>280 845</u> 255 893	<u>276 856</u> 269 745	<u>269 917</u> 255 893
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>325 445</u> 315 536	<u>339 727</u> 315 536	<u>376 374</u> 315 536	<u>346 673</u> 315 536	<u>341 688</u> 332 851	<u>333 015</u> 315 536

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>137 518</u> 133 135	<u>144 015</u> 133 135	<u>160 686</u> 133 135	<u>147 175</u> 133 135	<u>144 901</u> 141 006	<u>140 962</u> 133 135

225-109.

225-109-0100	20									
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>127 566</u> 123 304	<u>134 058</u> 123 304	<u>150 716</u> 123 304	<u>137 216</u> 123 304	<u>134 949</u> 131 174	<u>131 007</u> 123 304

8.04-08-2023

152

225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>268 849</u> 255 893	<u>277 719</u> 255 893	<u>287 573</u> 255 893	<u>297 269</u> 273 839	
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>331 679</u> 315 536	<u>342 766</u> 315 536	<u>355 084</u> 315 536	<u>367 204</u> 337 968	

225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>140 354</u> 133 135	<u>145 398</u> 133 135	<u>151 001</u> 133 135	<u>158 203</u> 145 008	

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>130 400</u> 123 304	<u>135 440</u> 123 304	<u>141 038</u> 123 304	<u>146 548</u> 133 500	

225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>197 678</u> 190 714	<u>208 585</u> 190 714	<u>236 569</u> 190 714	<u>213 889</u> 190 714	<u>210 082</u> 203 937	<u>203 459</u> 190 714
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>188 197</u> 181 786	<u>198 065</u> 181 786	<u>223 385</u> 181 786	<u>202 864</u> 181 786	<u>199 420</u> 193 749	<u>193 427</u> 181 786
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>336 045</u> 324 911	<u>352 925</u> 324 911	<u>396 234</u> 324 911	<u>361 134</u> 324 911	<u>355 241</u> 345 374	<u>344 992</u> 324 911
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>146 604</u> 141 786	<u>153 875</u> 141 786	<u>172 532</u> 141 786	<u>157 411</u> 141 786	<u>154 873</u> 150 601	<u>150 458</u> 141 786
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>123 264</u> 118 393	<u>131 315</u> 118 393	<u>151 970</u> 118 393	<u>135 230</u> 118 393	<u>132 420</u> 128 152	<u>127 531</u> 118 393
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>140 578</u> 136 161	<u>147 070</u> 136 161	<u>163 727</u> 136 161	<u>150 227</u> 136 161	<u>147 961</u> 144 031	<u>144 018</u> 136 161
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>195 016</u> 188 304	<u>205 403</u> 188 304	<u>232 055</u> 188 304	<u>210 455</u> 188 304	<u>206 829</u> 200 896	<u>200 521</u> 188 304

225-110.

225-110-0600	- 13015-2012	3								
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>122 059</u> 117 886	<u>128 494</u> 117 886	<u>145 005</u> 117 886	<u>131 624</u> 117 886	<u>129 341</u> 125 652	<u>125 470</u> 117 886

225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>202 439</u> 190 714	<u>210 906</u> 190 714	<u>220 312</u> 190 714	<u>229 567</u> 207 844
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>192 504</u> 181 786	<u>200 165</u> 181 786	<u>208 675</u> 181 786	<u>217 049</u> 197 284
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>343 413</u> 324 911	<u>356 516</u> 324 911	<u>371 073</u> 324 911	<u>385 397</u> 351 421
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>149 778</u> 141 786	<u>155 422</u> 141 786	<u>161 693</u> 141 786	<u>167 863</u> 153 206
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>126 778</u> 118 393	<u>133 027</u> 118 393	<u>139 970</u> 118 393	<u>146 802</u> 131 036
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>143 411</u> 136 161	<u>148 451</u> 136 161	<u>154 050</u> 136 161	<u>159 559</u> 146 357
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>199 550</u> 188 304	<u>207 613</u> 188 304	<u>216 572</u> 188 304	<u>225 386</u> 204 618

225-110-0600	- 13015-2012	3						
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>124 868</u> 117 886	<u>129 863</u> 117 886	<u>135 413</u> 117 886	<u>142 501</u> 129 600

225-110-0602	- 13015-2012	2	3	1	2475	<u>138 010</u> 133 651	<u>144 437</u> 133 651	<u>160 928</u> 133 651	<u>147 563</u> 133 651	<u>145 320</u> 141 444	<u>141 417</u> 133 651
225-110-0603	- 13015-2012	3	3	1	2524	<u>152 402</u> 147 818	<u>158 956</u> 147 818	<u>175 774</u> 147 818	<u>162 144</u> 147 818	<u>159 855</u> 155 763	<u>155 876</u> 147 818

225-2.**225-201.**

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>31 383</u> 29 911	<u>33 980</u> 29 911	<u>40 643</u> 29 911	<u>35 243</u> 29 911	<u>34 336</u> 33 059	<u>32 759</u> 29 911
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>61 633</u> 58 839	<u>66 502</u> 58 839	<u>78 995</u> 58 839	<u>68 870</u> 58 839	<u>67 170</u> 64 742	<u>64 213</u> 58 839
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>117 992</u> 113 482	<u>125 336</u> 113 482	<u>144 179</u> 113 482	<u>128 907</u> 113 482	<u>126 344</u> 122 385	<u>121 884</u> 113 482
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>170 212</u> 163 750	<u>180 703</u> 163 750	<u>207 622</u> 163 750	<u>185 806</u> 163 750	<u>182 143</u> 176 469	<u>175 773</u> 163 750
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>433 326</u> 421 786	<u>448 439</u> 421 786	<u>487 218</u> 421 786	<u>455 790</u> 421 786	<u>450 514</u> 440 108	<u>441 336</u> 421 786

225-202.

8.04-08-2023

156

225-110-0602	- 13015-2012	2	3	1	2475	<u>140 816</u> 133 651	<u>145 805</u> 133 651	<u>151 348</u> 133 651	<u>158 483</u> 145 406
225-110-0603	- 13015-2012	3	3	1	2524	<u>155 263</u> 147 818	<u>160 351</u> 147 818	<u>166 004</u> 147 818	<u>173 276</u> 159 803

225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10			1	1000	<u>32 516</u> 29 911	<u>34 532</u> 29 911	<u>36 772</u> 29 911	<u>39 654</u> 34 660
225-201-0103	2-10			1	1875	<u>63 758</u> 58 839	<u>67 538</u> 58 839	<u>71 737</u> 58 839	<u>77 141</u> 67 744
225-201-0105	3-10			1	2828	<u>121 197</u> 113 482	<u>126 898</u> 113 482	<u>133 232</u> 113 482	<u>141 383</u> 126 913
225-201-0107	4-10			1	4040	<u>174 791</u> 163 750	<u>182 936</u> 163 750	<u>191 983</u> 163 750	<u>203 628</u> 182 936
225-201-0109	5-10			1	5820	<u>439 923</u> 421 786	<u>451 655</u> 421 786	<u>464 689</u> 421 786	<u>481 464</u> 449 426

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0102	2		1	550	<u>26 635</u> 25 714	<u>28 063</u> 25 714	<u>31 728</u> 25 714	<u>28 758</u> 25 714	<u>28 259</u> 27 446	<u>27 392</u> 25 714
225-202-0103	3		1	900	<u>39 313</u> 37 857	<u>41 650</u> 37 857	<u>47 647</u> 37 857	<u>42 787</u> 37 857	<u>41 971</u> 40 691	<u>40 552</u> 37 857
225-202-0104	4		1	1530	<u>61 971</u> 59 554	<u>65 945</u> 59 554	<u>76 139</u> 59 554	<u>67 877</u> 59 554	<u>66 490</u> 64 370	<u>64 077</u> 59 554
225-202-0105	5		1	2300	<u>106 561</u> 102 768	<u>112 534</u> 102 768	<u>127 859</u> 102 768	<u>115 439</u> 102 768	<u>113 354</u> 110 009	<u>109 727</u> 102 768
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>146 701</u> 142 238	<u>153 131</u> 142 238	<u>169 628</u> 142 238	<u>156 258</u> 142 238	<u>154 152</u> 150 170	<u>150 109</u> 142 238
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>119 713</u> 115 571	<u>126 141</u> 115 571	<u>142 631</u> 115 571	<u>129 266</u> 115 571	<u>126 945</u> 123 286	<u>123 120</u> 115 571
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>104 174</u> 100 223	<u>110 586</u> 100 223	<u>127 037</u> 100 223	<u>113 704</u> 100 223	<u>111 565</u> 108 094	<u>107 573</u> 100 223
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>90 569</u> 86 742	<u>97 069</u> 86 742	<u>113 747</u> 86 742	<u>100 230</u> 86 742	<u>97 866</u> 94 528	<u>94 014</u> 86 742

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0102	2		1	550	<u>27 259</u> 25 714	<u>28 367</u> 25 714	<u>29 599</u> 25 714	<u>31 184</u> 28 326
225-202-0103	3		1	900	<u>40 333</u> 37 857	<u>42 148</u> 37 857	<u>44 163</u> 37 857	<u>46 757</u> 42 131
225-202-0104	4		1	1530	<u>63 706</u> 59 554	<u>66 790</u> 59 554	<u>70 216</u> 59 554	<u>74 626</u> 66 820
225-202-0105	5		1	2300	<u>109 168</u> 102 768	<u>113 805</u> 102 768	<u>118 956</u> 102 768	<u>125 585</u> 113 691
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>149 507</u> 142 238	<u>154 499</u> 142 238	<u>160 044</u> 142 238	<u>167 390</u> 154 204
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>122 519</u> 115 571	<u>127 508</u> 115 571	<u>133 051</u> 115 571	<u>140 067</u> 127 209
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>106 973</u> 100 223	<u>111 950</u> 100 223	<u>117 480</u> 100 223	<u>124 745</u> 112 096
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>93 406</u> 86 742	<u>98 452</u> 86 742	<u>104 058</u> 86 742	<u>111 128</u> 98 487

225-203-0100	13015-2012	3						

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>58 014</u> 54 618	<u>64 735</u> 54 618	<u>80 902</u> 54 618	<u>67 999</u> 54 618	<u>76 724</u> 54 618	<u>61 588</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 676</u> 65 110	<u>75 170</u> 65 110	<u>91 834</u> 65 110	<u>78 329</u> 65 110	<u>76 089</u> 73 010	<u>72 118</u> 65 110
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>149 037</u> 144 511	<u>155 550</u> 144 511	<u>172 261</u> 144 511	<u>158 717</u> 144 511	<u>156 540</u> 152 502	<u>152 489</u> 144 511
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>233 820</u> 228 251	<u>240 421</u> 228 251	<u>257 358</u> 228 251	<u>243 631</u> 228 251	<u>241 458</u> 236 384	<u>237 318</u> 228 251
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>9 452</u> 9 196	<u>9 789</u> 9 196	<u>10 655</u> 9 196	<u>9 953</u> 9 196	<u>9 835</u> 9 606	<u>9 630</u> 9 196
225-203-0702	2		1	220	<u>17 865</u> 17 411	<u>18 436</u> 17 411	<u>19 902</u> 17 411	<u>18 714</u> 17 411	<u>18 514</u> 18 103	<u>18 167</u> 17 411
225-203-0705	5		1	600	<u>41 961</u> 40 804	<u>43 519</u> 40 804	<u>47 517</u> 40 804	<u>44 277</u> 40 804	<u>43 733</u> 42 693	<u>42 787</u> 40 804
225-203-0706	6		1	1250	<u>79 279</u> 76 964	<u>82 525</u> 76 964	<u>90 854</u> 76 964	<u>84 104</u> 76 964	<u>82 971</u> 80 900	<u>81 000</u> 76 964
225-203-0707	7		1	1770	<u>129 284</u> 125 804	<u>133 880</u> 125 804	<u>145 673</u> 125 804	<u>136 115</u> 125 804	<u>134 511</u> 131 376	<u>131 720</u> 125 804
225-203-0708	8		1	2880	<u>181 932</u> 176 607	<u>189 411</u> 176 607	<u>208 601</u> 176 607	<u>193 049</u> 176 607	<u>190 438</u> 185 674	<u>185 896</u> 176 607

225-204.

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>60 800</u> 54 618	<u>66 207</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 510</u> 65 110	<u>76 552</u> 65 110	<u>82 153</u> 65 110	<u>89 402</u> 77 028	
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>151 880</u> 144 511	<u>156 936</u> 144 511	<u>162 552</u> 144 511	<u>169 927</u> 156 566	
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>236 701</u> 228 251	<u>241 825</u> 228 251	<u>247 518</u> 228 251	<u>255 044</u> 240 519	
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>9 599</u> 9 196	<u>9 861</u> 9 196	<u>10 152</u> 9 196	<u>10 527</u> 9 814	
225-203-0702	2		1	220	<u>18 114</u> 17 411	<u>18 557</u> 17 411	<u>19 050</u> 17 411	<u>19 684</u> 18 456	
225-203-0705	5		1	600	<u>42 641</u> 40 804	<u>43 851</u> 40 804	<u>45 194</u> 40 804	<u>46 924</u> 43 653	
225-203-0706	6		1	1250	<u>80 696</u> 76 964	<u>83 216</u> 76 964	<u>86 015</u> 76 964	<u>89 618</u> 82 901	
225-203-0707	7		1	1770	<u>131 290</u> 125 804	<u>134 858</u> 125 804	<u>138 822</u> 125 804	<u>143 924</u> 134 209	
225-203-0708	8		1	2880	<u>185 197</u> 176 607	<u>191 003</u> 176 607	<u>197 452</u> 176 607	<u>205 753</u> 190 285	

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0303	95-2		1	750	<u>63 723</u> 62 143	<u>65 671</u> 62 143	<u>70 668</u> 62 143	<u>66 618</u> 62 143	<u>65 938</u> 64 504	<u>64 756</u> 62 143
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>65 990</u> 64 107	<u>68 586</u> 64 107	<u>75 249</u> 64 107	<u>69 849</u> 64 107	<u>68 943</u> 67 255	<u>67 366</u> 64 107
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>76 742</u> 74 732	<u>79 339</u> 74 732	<u>86 002</u> 74 732	<u>80 602</u> 74 732	<u>79 695</u> 77 880	<u>78 118</u> 74 732
225-204-0307	105		1	1175	<u>82 268</u> 80 000	<u>85 319</u> 80 000	<u>93 148</u> 80 000	<u>86 803</u> 80 000	<u>85 738</u> 83 699	<u>83 885</u> 80 000
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 058</u> 69 911	<u>75 109</u> 69 911	<u>82 938</u> 69 911	<u>76 593</u> 69 911	<u>75 528</u> 73 610	<u>73 675</u> 69 911
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>83 929</u> 81 696	<u>86 851</u> 81 696	<u>94 346</u> 81 696	<u>88 271</u> 81 696	<u>87 252</u> 85 238	<u>85 478</u> 81 696
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 198</u> 75 045	<u>80 119</u> 75 045	<u>87 615</u> 75 045	<u>81 540</u> 75 045	<u>80 520</u> 78 586	<u>78 746</u> 75 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>89 537</u> 87 232	<u>92 471</u> 87 232	<u>100 000</u> 87 232	<u>93 898</u> 87 232	<u>92 874</u> 90 790	<u>91 092</u> 87 232
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>345 502</u> 337 500	<u>354 720</u> 337 500	<u>378 730</u> 354 359	<u>359 204</u> 337 500	<u>355 986</u> 348 676	<u>350 388</u> 337 500
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>64 592</u> 62 946	<u>66 670</u> 62 946	<u>72 000</u> 62 946	<u>67 680</u> 62 946	<u>66 955</u> 65 465	<u>65 693</u> 62 946
225-204-0602	2		1	675	<u>51 261</u> 49 911	<u>53 014</u> 49 911	<u>57 511</u> 49 911	<u>53 866</u> 49 911	<u>53 254</u> 52 036	<u>52 190</u> 49 911

225-204-0300	2387-2013							
225-204-0303	95-2		1	750	<u>64 574</u> 62 143	<u>66 085</u> 62 143	<u>67 765</u> 62 143	<u>69 927</u> 65 705
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>67 123</u> 64 107	<u>69 139</u> 64 107	<u>71 379</u> 64 107	<u>73 582</u> 68 186
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>77 876</u> 74 732	<u>79 891</u> 74 732	<u>82 131</u> 74 732	<u>84 335</u> 78 811
225-204-0307	105		1	1175	<u>83 600</u> 80 000	<u>85 968</u> 80 000	<u>88 600</u> 80 000	<u>91 987</u> 85 580
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>73 389</u> 69 911	<u>75 758</u> 69 911	<u>78 390</u> 69 911	<u>81 378</u> 75 097
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>85 204</u> 81 696	<u>87 472</u> 81 696	<u>89 992</u> 81 696	<u>92 471</u> 86 285
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 473</u> 75 045	<u>80 741</u> 75 045	<u>83 260</u> 75 045	<u>86 121</u> 80 010
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>90 818</u> 87 232	<u>93 096</u> 87 232	<u>95 626</u> 87 232	<u>98 116</u> 91 841
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>349 526</u> 337 500	<u>356 682</u> 337 500	<u>364 632</u> 337 500	<u>374 865</u> 354 359
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>65 499</u> 62 946	<u>67 112</u> 62 946	<u>68 903</u> 62 946	<u>71 209</u> 66 746
225-204-0602	2		1	675	<u>52 026</u> 49 911	<u>53 387</u> 49 911	<u>54 899</u> 49 911	<u>56 844</u> 53 116

225-204-0603	3		1	550	<u>42 628</u> 41 518	<u>44 057</u> 41 518	<u>47 721</u> 41 518	<u>44 751</u> 41 518	<u>44 253</u> 43 249	<u>43 385</u> 41 518
225-204-0604	4		1	475	<u>37 304</u> 36 339	<u>38 538</u> 36 339	<u>41 703</u> 36 339	<u>39 138</u> 36 339	<u>38 707</u> 37 835	<u>37 958</u> 36 339
225-204-0605	5		1	400	<u>28 817</u> 28 036	<u>29 856</u> 28 036	<u>32 521</u> 28 036	<u>30 361</u> 28 036	<u>29 999</u> 29 295	<u>29 368</u> 28 036
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>31 799</u> 30 982	<u>32 838</u> 30 982	<u>35 503</u> 30 982	<u>33 343</u> 30 982	<u>32 981</u> 32 241	<u>32 350</u> 30 982
225-204-0607	-1		1	300	<u>15 785</u> 15 268	<u>16 564</u> 15 268	<u>18 563</u> 15 268	<u>16 943</u> 15 268	<u>16 671</u> 16 212	<u>16 198</u> 15 268
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 290</u> 16 860					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>30 005</u> 29 286	<u>30 861</u> 29 286	<u>33 060</u> 29 286	<u>31 278</u> 29 286	<u>30 979</u> 30 325	<u>30 459</u> 29 286
225-204-0807	45		1	510	<u>48 186</u> 47 054	<u>49 510</u> 47 054	<u>52 908</u> 47 054	<u>50 154</u> 47 054	<u>49 692</u> 48 659	<u>48 888</u> 47 054
225-204-0808	-60		1	680	<u>63 103</u> 61 607	<u>64 869</u> 61 607	<u>69 400</u> 61 607	<u>65 728</u> 61 607	<u>65 112</u> 63 748	<u>64 039</u> 61 607
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 767</u> 8 542	<u>9 052</u> 8 542	<u>9 789</u> 8 716	<u>9 191</u> 8 542	<u>9 091</u> 8 888	<u>8 918</u> 8 542
225-204-1007	-1		1	300	<u>14 249</u> 13 750	<u>15 028</u> 13 750	<u>17 042</u> 14 462	<u>15 407</u> 13 750	<u>15 135</u> 14 694	<u>14 662</u> 13 750

226.

225-204-0603	3		1	550	<u>43 252</u> 41 518	<u>44 360</u> 41 518	<u>45 592</u> 41 518	<u>47 177</u> 44 130
225-204-0604	4		1	475	<u>37 843</u> 36 339	<u>38 800</u> 36 339	<u>39 864</u> 36 339	<u>41 233</u> 38 595
225-204-0605	5		1	400	<u>29 271</u> 28 036	<u>30 077</u> 28 036	<u>30 973</u> 28 036	<u>32 126</u> 29 935
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>32 253</u> 30 982	<u>33 059</u> 30 982	<u>33 955</u> 30 982	<u>35 108</u> 32 882
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 125</u> 15 268	<u>16 730</u> 15 268	<u>17 402</u> 15 268	<u>18 266</u> 16 693
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0803	33-2		1	250				
225-204-0806	43-2		1	330	<u>30 379</u> 29 286	<u>31 044</u> 29 286	<u>31 783</u> 29 286	<u>32 734</u> 30 853
225-204-0807	45		1	510	<u>48 764</u> 47 054	<u>49 792</u> 47 054	<u>50 934</u> 47 054	<u>52 404</u> 49 476
225-204-0808	-60		1	680	<u>63 874</u> 61 607	<u>65 245</u> 61 607	<u>66 768</u> 61 607	<u>68 728</u> 64 837
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>8 891</u> 8 542	<u>9 113</u> 8 542	<u>9 359</u> 8 542	<u>9 652</u> 9 039
225-204-1007	-1		1	300	<u>14 589</u> 13 750	<u>15 194</u> 13 750	<u>15 866</u> 13 750	<u>16 629</u> 15 074

226-1. ,
226-102.

226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>233 244</u> 225 804	<u>244 281</u> 225 804	<u>272 598</u> 225 804	<u>249 648</u> 225 804	<u>245 796</u> 239 183	<u>239 094</u> 225 804
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>125 682</u> 121 445	<u>132 166</u> 121 445	<u>148 804</u> 121 445	<u>135 320</u> 121 445	<u>133 085</u> 129 335	<u>129 118</u> 121 445
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>143 845</u> 139 407	<u>150 296</u> 139 407	<u>166 846</u> 139 407	<u>153 433</u> 139 407	<u>151 232</u> 147 278	<u>147 264</u> 139 407
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 293</u> 4 018	<u>4 702</u> 4 018	<u>4 371</u> 4 018	<u>4 315</u> 4 211	<u>4 219</u> 4 018

226-103. ,

226-103-1900	13015-2012									

226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250	<u>238 061</u> 225 804	<u>246 629</u> 225 804	<u>256 147</u> 225 804	<u>268 397</u> 245 987
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>128 512</u> 121 445	<u>133 546</u> 121 445	<u>139 138</u> 121 445	<u>146 379</u> 133 347
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>146 661</u> 139 407	<u>151 668</u> 139 407	<u>157 231</u> 139 407	<u>164 468</u> 151 280
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 204</u> 4 018	<u>4 327</u> 4 018	<u>4 465</u> 4 018	<u>4 600</u> 4 268

226-103-1900	13015-2012							

226-103-1901	25 3100 50 160	30,		1	62	<u>5 310</u> 5 179	<u>5 471</u> 5 179	<u>5 884</u> 5 179	<u>5 549</u> 5 179	<u>5 493</u> 5 374	<u>5 395</u> 5 179
226-103-1902	25 58,	5800 180 260		1	553	<u>40 373</u> 39 286	<u>41 809</u> 39 286	<u>45 493</u> 39 286	<u>42 507</u> 39 286	<u>42 006</u> 41 027	<u>41 134</u> 39 286
226-103-1903	25 74,	7400 180 260		1	713	<u>50 671</u> 49 286	<u>52 522</u> 49 286	<u>57 273</u> 49 286	<u>53 423</u> 49 286	<u>52 777</u> 51 530	<u>51 652</u> 49 286

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11,	RWS2012-07 (2768)	1453-2005	1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9,	RWS2012-08 (2769)	1453-2005	1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0400	33320-2015										

226-103-1901	25 3100 50 160	30,		1	62	<u>5 380</u> 5 179	<u>5 505</u> 5 179	<u>5 644</u> 5 179	<u>5 780</u> 5 431
226-103-1902	25 58,	5800 180 260		1	553	<u>41 000</u> 39 286	<u>42 114</u> 39 286	<u>43 353</u> 39 286	<u>44 571</u> 41 541
226-103-1903	25 74,	7400 180 260		1	713	<u>51 479</u> 49 286	<u>52 916</u> 49 286	<u>54 513</u> 49 286	<u>56 084</u> 52 194

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11,	RWS2012-07 (2768)	1453-2005	1	54673				
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9,	RWS2012-08 (2769)	1453-2005	1	49204				
251-302-0400	33320-2015								

251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 673</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>19 001</u> 17 500	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 198</u> 2 054	<u>2 408</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 511</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 309</u> 2 054
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 313</u> 1 241	<u>1 405</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241	<u>1 450</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241	<u>1 362</u> 1 241
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 896</u> 1 804					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 604</u> 2 482					

8.04-08-2023

170

251-302-0401	1		1	250	<u>19 246</u> 18 500	<u>19 747</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>21 819</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 287</u> 17 500	<u>18 837</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>21 116</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 276</u> 17 500	<u>18 817</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>21 054</u> 17 500

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 290</u> 2 054	<u>2 453</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 353</u> 1 241	<u>1 425</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241	<u>1 498</u> 1 241
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				

255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661					

255-102.

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2								
255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 248</u> 2 589	<u>3 125</u> 2 589				
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 615</u> 2 946	<u>3 492</u> 2 946				
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 488</u> 2 679	<u>3 334</u> 2 679	<u>3 959</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 854</u> 3 036	<u>3 700</u> 3 036	<u>4 142</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 345</u> 2 732	<u>3 132</u> 2 732	<u>2 966</u> 2 732	<u>3 727</u> 2 732	<u>3 530</u> 2 732	<u>3 727</u> 2 732
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 932</u> 3 304	<u>3 718</u> 3 304	<u>3 553</u> 3 304	<u>4 314</u> 3 304	<u>4 116</u> 3 304	<u>4 314</u> 3 304
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 309</u> 3 435	<u>4 003</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750

8.04-08-2023

172

255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2						
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 193</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 376</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 167</u> 2 732	<u>3 426</u> 2 732	<u>3 727</u> 2 732	<u>3 727</u> 2 732
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 754</u> 3 304	<u>4 013</u> 3 304	<u>4 314</u> 3 304	<u>4 314</u> 3 304
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 331</u> 3 750	<u>4 710</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750

255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 770</u> 3 887	<u>4 370</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 701</u> 3 706	<u>4 209</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 070</u> 4 068	<u>4 392</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130			<u>22 220</u> 21 510			
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175			<u>23 297</u> 22 510			
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130			<u>22 528</u> 21 810			
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175			<u>23 605</u> 22 810			
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175			<u>23 913</u> 23 110			
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225			<u>25 899</u> 24 990			
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225			<u>26 412</u> 25 490			
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282			<u>27 318</u> 26 310			
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3		2	1	130			<u>22 590</u> 21 870			

255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>5 249</u> 4 107	<u>4 697</u> 4 107	<u>5 077</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 214</u> 3 929	<u>4 583</u> 3 929	<u>5 017</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 397</u> 4 107	<u>4 766</u> 4 107	<u>5 200</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107
255-102-0800	17608-2017		2						
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130				
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175				
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130				
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175				
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175				
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225				
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225				
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282				
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3		2	1	130				

255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			<u>23 667</u> 22 870		
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			<u>22 898</u> 22 170		
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			<u>23 975</u> 23 170		
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			<u>24 282</u> 23 470		
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			<u>26 268</u> 25 350		
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			<u>26 781</u> 25 850		
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			<u>27 687</u> 26 670		
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			<u>22 682</u> 21 960		
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			<u>23 759</u> 22 960		
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			<u>22 990</u> 22 260		
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			<u>24 067</u> 23 260		
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			<u>24 375</u> 23 560		
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			<u>26 361</u> 25 440		

					,				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				

255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			<u>26 874</u> 25 940		
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			<u>27 779</u> 26 760		
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			<u>23 370</u> 22 630		
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			<u>24 447</u> 23 630		
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			<u>23 678</u> 22 930		
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			<u>24 755</u> 23 930		
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			<u>25 062</u> 24 230		
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			<u>27 048</u> 26 110		
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			<u>27 561</u> 26 610		
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			<u>28 467</u> 27 430		
255-102-0900	, , 17608-2017		2							
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			<u>26 890</u> 26 060		
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			<u>27 967</u> 27 060		

255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900	, , 17608-2017		2						
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175				

255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			<u>27 197</u> 26 360		
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			<u>28 274</u> 27 360		
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			<u>28 582</u> 27 660		
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			<u>30 568</u> 29 540		
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			<u>32 107</u> 31 040		
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			<u>31 987</u> 30 860		
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			<u>27 351</u> 26 510		
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			<u>28 428</u> 27 510		
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			<u>27 659</u> 26 810		
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			<u>28 736</u> 27 810		
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			<u>29 044</u> 28 110		
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			<u>31 030</u> 29 990		
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			<u>31 543</u> 30 490		

255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				

255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			<u>32 449</u> 31 310		
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			<u>27 628</u> 26 780		
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			<u>28 705</u> 27 780		
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			<u>27 936</u> 27 080		
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			<u>29 013</u> 28 080		
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			<u>29 321</u> 28 380		
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			<u>31 307</u> 30 260		
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			<u>31 820</u> 30 760		
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			<u>32 726</u> 31 580		
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			<u>28 080</u> 27 220		
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			<u>29 157</u> 28 220		
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			<u>28 388</u> 27 520		
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			<u>29 465</u> 28 520		

255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				

255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			<u>29 773</u> 28 820		
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			<u>31 758</u> 30 700		
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			<u>32 271</u> 31 200		
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282			<u>33 177</u> 32 020		

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>12 132</u> 11 850
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 647</u> 8 475
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>13 043</u> 12 750
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>9 558</u> 9 375

255-104.

8.04-08-2023

184

					,				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282				

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 182</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>9 989</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 950</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	, FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714

255-105-0102	80 - () NATIVE, ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.

261.

261-1.

261-101.

[illegible]

261-101-0100							
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677

[illegible]

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,						
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576

[illegible]

8.04-08-2023

261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная