

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		35
211-4.		39
211-5.		43
211-6.		47
211-7.		47
212.	,	51
212-1.		54
212-2.		190
212-3.		194
212-4.		194
212-5.		207
212-6.		219
213.		219
213-1.		219
213-2.		232
213-3.	,	232
221.		252
221-1.		252
222.	,	260
222-1.	,	260
222-2.	,	280
222-3.	,	284
225.		288
225-1.		288

8.04-08-2023

IV

225-2.	356
226.	416
226-1.	416
251.	448
251-3.	448
255.	452
255-1.	452
255-2.	517
261.	521
261-1.	521

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

[illegible]

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200									
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391
211-103-0200					
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,710}{4\,010}$	<u>7 704</u>	$\frac{5\,785}{5\,114}$	$\frac{3\,904}{3\,182}$	<u>7 691</u>	<u>8 123</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,689}{3\,993}$	<u>7 649</u>	$\frac{5\,744}{5\,077}$	$\frac{3\,876}{3\,159}$	<u>7 636</u>	<u>8 089</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,667}{3\,976}$	<u>7 594</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 581</u>	<u>8 055</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,667}{3\,976}$	<u>7 594</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 581</u>	<u>8 055</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,667}{3\,976}$	<u>7 594</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 581</u>	<u>8 055</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,087}{2\,445}$	<u>7 539</u>	$\frac{5\,661}{5\,004}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>7 297</u>	<u>6 850</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,057}{2\,425}$	<u>6 865</u>	$\frac{5\,014}{4\,383}$	$\frac{3\,426}{2\,739}$	<u>7 190</u>	<u>6 782</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,045}{2\,405}$	<u>6 966</u>	$\frac{5\,089}{4\,448}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>7 297</u>	<u>6 767</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,787}{4\,084}$	<u>7 801</u>	$\frac{5\,883}{5\,208}$	$\frac{3\,964}{3\,241}$	<u>7 760</u>	<u>8 185</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,765}{4\,067}$	<u>7 746</u>	$\frac{5\,841}{5\,171}$	$\frac{3\,936}{3\,218}$	<u>7 705</u>	<u>8 151</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,743}{4\,049}$	<u>7 690</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>	<u>8 116</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 620</u>	<u>6 019</u> 5 341	<u>5 009</u> 2 922	<u>5 909</u>	<u>6 267</u>	<u>10 879</u>	<u>9 898</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 573</u>	<u>5 976</u> 5 303	<u>4 995</u> 2 922	<u>5 867</u>	<u>6 222</u>	<u>10 801</u>	<u>9 828</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 526</u>	<u>5 933</u> 5 265	<u>4 980</u> 2 922	<u>5 824</u>	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 526</u>	<u>5 933</u> 5 265	<u>4 980</u> 2 922	<u>5 824</u>	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 526</u>	<u>5 933</u> 5 265	<u>4 980</u> 2 922	<u>5 824</u>	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 303</u>	<u>3 714</u> 3 114	<u>4 130</u> 2 110	<u>5 553</u>	<u>5 789</u>	<u>10 073</u>	<u>9 114</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 240</u>	<u>3 660</u> 3 068	<u>4 102</u> 2 110	<u>5 472</u>	<u>5 704</u>	<u>9 926</u>	<u>8 981</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 303</u>	<u>3 714</u> 3 114	<u>4 047</u> 2 029	<u>5 553</u>	<u>5 789</u>	<u>10 073</u>	<u>9 114</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 722</u>	<u>6 121</u> 5 440	<u>5 065</u> 2 976	<u>5 978</u>	<u>6 327</u>	<u>10 976</u>	<u>9 996</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 674</u>	<u>6 077</u> 5 401	<u>5 050</u> 2 976	<u>5 935</u>	<u>6 282</u>	<u>10 898</u>	<u>9 924</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 626</u>	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 036</u> 2 976	<u>5 893</u>	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>

				,					
211-201-0100	1284-2004 , 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 946</u>	<u>5 261</u> 3 247	<u>7 127</u>	<u>7 709</u>	<u>5 017</u> 3 409
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 926</u>	<u>5 247</u> 3 247	<u>7 076</u>	<u>7 654</u>	<u>4 981</u> 3 385
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 452</u>	<u>5 234</u> 3 247	<u>7 025</u>	<u>7 599</u>	<u>4 946</u> 3 360
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 452</u>	<u>5 234</u> 3 247	<u>7 025</u>	<u>7 599</u>	<u>4 946</u> 3 360
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 452</u>	<u>5 234</u> 3 247	<u>7 025</u>	<u>7 599</u>	<u>4 946</u> 3 360
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 947</u>	<u>4 050</u> 2 110	<u>6 745</u>	<u>5 597</u>	<u>4 623</u> 3 058
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 909</u>	<u>4 022</u> 2 110	<u>6 647</u>	<u>5 515</u>	<u>4 556</u> 3 013
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 947</u>	<u>3 966</u> 2 029	<u>6 745</u>	<u>5 597</u>	<u>4 623</u> 3 058
211-201-0200	1284-2004 , 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>10 080</u>	<u>5 323</u> 3 307	<u>7 196</u>	<u>7 800</u>	<u>5 082</u> 3 472
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>10 061</u>	<u>5 309</u> 3 307	<u>7 145</u>	<u>7 744</u>	<u>5 046</u> 3 447
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 577</u>	<u>5 296</u> 3 307	<u>7 094</u>	<u>7 689</u>	<u>5 010</u> 3 423

				,	
211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 318</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 273</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 228</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 228</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 228</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 954</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 867</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 954</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 388</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 342</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 296</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,743}{4\,049}$	<u>7 690</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>	<u>8 116</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,743}{4\,049}$	<u>7 690</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>	<u>8 116</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,133}{2\,491}$	<u>7 634</u>	$\frac{5\,757}{5\,097}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>7 361</u>	<u>6 890</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,104}{2\,470}$	<u>6 948</u>	$\frac{5\,098}{4\,464}$	$\frac{3\,478}{2\,790}$	<u>7 253</u>	<u>6 822</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,091}{2\,449}$	<u>7 051</u>	$\frac{5\,173}{4\,530}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>7 361</u>	<u>6 805</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,866}{4\,161}$	<u>7 903</u>	$\frac{5\,984}{5\,307}$	$\frac{4\,027}{3\,302}$	<u>7 832</u>	<u>8 249</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,844}{4\,143}$	<u>7 846</u>	$\frac{5\,941}{5\,269}$	$\frac{3\,999}{3\,278}$	<u>7 776</u>	<u>8 215</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,821}{4\,126}$	<u>7 790</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 720</u>	<u>8 181</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,821}{4\,126}$	<u>7 790</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 720</u>	<u>8 181</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,821}{4\,126}$	<u>7 790</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 720</u>	<u>8 181</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,182}{2\,537}$	<u>7 733</u>	$\frac{5\,856}{5\,193}$	$\frac{3\,585}{2\,885}$	<u>7 427</u>	<u>6 932</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,152}{2\,516}$	<u>7 035</u>	$\frac{5\,185}{4\,549}$	$\frac{3\,532}{2\,843}$	<u>7 318</u>	<u>6 864</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 626</u>	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 036</u> 2 976	<u>5 893</u>	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 626</u>	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 036</u> 2 976	<u>5 893</u>	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 362</u>	<u>3 774</u> 3 171	<u>4 170</u> 2 149	<u>5 617</u>	<u>5 842</u>	<u>10 158</u>	<u>9 198</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 298</u>	<u>3 719</u> 3 125	<u>4 142</u> 2 149	<u>5 535</u>	<u>5 757</u>	<u>10 009</u>	<u>9 064</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 362</u>	<u>3 774</u> 3 171	<u>4 085</u> 2 067	<u>5 617</u>	<u>5 842</u>	<u>10 158</u>	<u>9 198</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 828</u>	<u>6 227</u> 5 542	<u>5 122</u> 3 032	<u>6 050</u>	<u>6 390</u>	<u>11 077</u>	<u>10 097</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 779</u>	<u>6 182</u> 5 503	<u>5 108</u> 3 032	<u>6 007</u>	<u>6 345</u>	<u>10 998</u>	<u>10 025</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 730</u>	<u>6 138</u> 5 463	<u>5 094</u> 3 032	<u>5 964</u>	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 730</u>	<u>6 138</u> 5 463	<u>5 094</u> 3 032	<u>5 964</u>	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 730</u>	<u>6 138</u> 5 463	<u>5 094</u> 3 032	<u>5 964</u>	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 424</u>	<u>3 835</u> 3 231	<u>4 212</u> 2 190	<u>5 683</u>	<u>5 897</u>	<u>10 246</u>	<u>9 286</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 359</u>	<u>3 779</u> 3 184	<u>4 184</u> 2 190	<u>5 600</u>	<u>5 811</u>	<u>10 096</u>	<u>9 151</u>

				,					
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 577</u>	<u>5 296</u> 3 307	<u>7 094</u>	<u>7 689</u>	<u>5 010</u> 3 423
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 577</u>	<u>5 296</u> 3 307	<u>7 094</u>	<u>7 689</u>	<u>5 010</u> 3 423
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>9 064</u>	<u>4 090</u> 2 149	<u>6 809</u>	<u>5 650</u>	<u>4 682</u> 3 115
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 026</u>	<u>4 063</u> 2 149	<u>6 709</u>	<u>5 568</u>	<u>4 613</u> 3 069
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>9 064</u>	<u>4 005</u> 2 067	<u>6 809</u>	<u>5 650</u>	<u>4 682</u> 3 115
211-201-0300	1284-2004 , 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 219</u>	<u>5 387</u> 3 369	<u>7 268</u>	<u>7 894</u>	<u>5 150</u> 3 538
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>10 200</u>	<u>5 373</u> 3 369	<u>7 216</u>	<u>7 838</u>	<u>5 113</u> 3 512
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 708</u>	<u>5 360</u> 3 369	<u>7 164</u>	<u>7 782</u>	<u>5 076</u> 3 487
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 708</u>	<u>5 360</u> 3 369	<u>7 164</u>	<u>7 782</u>	<u>5 076</u> 3 487
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 708</u>	<u>5 360</u> 3 369	<u>7 164</u>	<u>7 782</u>	<u>5 076</u> 3 487
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>9 186</u>	<u>4 132</u> 2 190	<u>6 875</u>	<u>5 705</u>	<u>4 742</u> 3 173
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 147</u>	<u>4 104</u> 2 190	<u>6 775</u>	<u>5 622</u>	<u>4 673</u> 3 127

				,	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 296</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 296</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 017</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 930</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 017</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 460</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 413</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 367</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 367</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 367</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 083</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 995</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\ 138}{2\ 495}$	<u>7 139</u>	$\frac{5\ 261}{4\ 616}$	$\frac{3\ 585}{2\ 885}$	<u>7 427</u>	<u>6 845</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 948}{4\ 241}$	<u>8 008</u>	$\frac{6\ 089}{5\ 409}$	$\frac{4\ 093}{3\ 365}$	<u>7 907</u>	<u>8 316</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 926}{4\ 223}$	<u>7 951</u>	$\frac{6\ 045}{5\ 370}$	$\frac{4\ 064}{3\ 341}$	<u>7 850</u>	<u>8 282</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 903}{4\ 205}$	<u>7 893</u>	$\frac{6\ 002}{5\ 331}$	$\frac{4\ 034}{3\ 317}$	<u>7 794</u>	<u>8 247</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 903}{4\ 205}$	<u>7 893</u>	$\frac{6\ 002}{5\ 331}$	$\frac{4\ 034}{3\ 317}$	<u>7 794</u>	<u>8 247</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 903}{4\ 205}$	<u>7 893</u>	$\frac{6\ 002}{5\ 331}$	$\frac{4\ 034}{3\ 317}$	<u>7 794</u>	<u>8 247</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 232}{2\ 586}$	<u>7 836</u>	$\frac{5\ 958}{5\ 293}$	$\frac{3\ 642}{2\ 940}$	<u>7 495</u>	<u>6 976</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 202}{2\ 565}$	<u>7 125</u>	$\frac{5\ 275}{4\ 636}$	$\frac{3\ 589}{2\ 897}$	<u>7 386</u>	<u>6 907</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\ 188}{2\ 543}$	<u>7 231</u>	$\frac{5\ 353}{4\ 705}$	$\frac{3\ 642}{2\ 940}$	<u>7 495</u>	<u>6 887</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 034}{4\ 324}$	<u>8 117</u>	$\frac{6\ 198}{5\ 515}$	$\frac{4\ 161}{3\ 431}$	<u>7 984</u>	<u>8 385</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 011}{4\ 306}$	<u>8 059</u>	$\frac{6\ 154}{5\ 475}$	$\frac{4\ 131}{3\ 407}$	<u>7 927</u>	<u>8 351</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 424</u>	<u>3 835</u> 3 231	<u>4 125</u> 2 106	<u>5 683</u>	<u>5 897</u>	<u>10 246</u>	<u>9 286</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 938</u>	<u>6 336</u> 5 649	<u>5 182</u> 3 091	<u>6 125</u>	<u>6 456</u>	<u>11 182</u>	<u>10 202</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 888</u>	<u>6 291</u> 5 609	<u>5 168</u> 3 091	<u>6 081</u>	<u>6 410</u>	<u>11 103</u>	<u>10 129</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 838</u>	<u>6 246</u> 5 568	<u>5 154</u> 3 091	<u>6 037</u>	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 838</u>	<u>6 246</u> 5 568	<u>5 154</u> 3 091	<u>6 037</u>	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 838</u>	<u>6 246</u> 5 568	<u>5 154</u> 3 091	<u>6 037</u>	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 488</u>	<u>3 899</u> 3 293	<u>4 255</u> 2 232	<u>5 751</u>	<u>5 954</u>	<u>10 337</u>	<u>9 378</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 422</u>	<u>3 842</u> 3 245	<u>4 227</u> 2 232	<u>5 667</u>	<u>5 867</u>	<u>10 186</u>	<u>9 241</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 488</u>	<u>3 899</u> 3 293	<u>4 167</u> 2 146	<u>5 751</u>	<u>5 954</u>	<u>10 337</u>	<u>9 378</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 052</u>	<u>6 450</u> 5 760	<u>5 245</u> 3 151	<u>6 202</u>	<u>6 524</u>	<u>11 292</u>	<u>10 311</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 001</u>	<u>6 404</u> 5 719	<u>5 231</u> 3 151	<u>6 158</u>	<u>6 477</u>	<u>11 211</u>	<u>10 238</u>

				,					
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 186</u>	<u>4 045</u> 2 106	<u>6 875</u>	<u>5 705</u>	<u>4 742</u> 3 173
211-201-0400	1284-2004 , 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 364</u>	<u>5 454</u> 3 434	<u>7 343</u>	<u>7 993</u>	<u>5 220</u> 3 606
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 345</u>	<u>5 440</u> 3 434	<u>7 291</u>	<u>7 935</u>	<u>5 183</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 843</u>	<u>5 427</u> 3 434	<u>7 238</u>	<u>7 878</u>	<u>5 145</u> 3 554
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 843</u>	<u>5 427</u> 3 434	<u>7 238</u>	<u>7 878</u>	<u>5 145</u> 3 554
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 843</u>	<u>5 427</u> 3 434	<u>7 238</u>	<u>7 878</u>	<u>5 145</u> 3 554
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 311</u>	<u>4 175</u> 2 232	<u>6 943</u>	<u>5 762</u>	<u>4 805</u> 3 234
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 273</u>	<u>4 148</u> 2 232	<u>6 842</u>	<u>5 678</u>	<u>4 735</u> 3 187
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 311</u>	<u>4 087</u> 2 146	<u>6 943</u>	<u>5 762</u>	<u>4 805</u> 3 234
211-201-0500	1284-2004 , 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 514</u>	<u>5 523</u> 3 501	<u>7 421</u>	<u>8 094</u>	<u>5 293</u> 3 676
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 495</u>	<u>5 510</u> 3 501	<u>7 368</u>	<u>8 037</u>	<u>5 255</u> 3 650

				,	
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 083</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 534</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 488</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 441</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 441</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 441</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 152</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 062</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 152</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 612</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 565</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 988}{4\ 287}$	<u>8 001</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 870</u>	<u>8 317</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 988}{4\ 287}$	<u>8 001</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 870</u>	<u>8 317</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 988}{4\ 287}$	<u>8 001</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 870</u>	<u>8 317</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 284}{2\ 637}$	<u>7 943</u>	$\frac{6\ 065}{5\ 397}$	$\frac{3\ 701}{2\ 998}$	<u>7 566</u>	<u>7 021</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 253}{2\ 615}$	<u>7 219</u>	$\frac{5\ 368}{4\ 727}$	$\frac{3\ 647}{2\ 954}$	<u>7 456</u>	<u>6 952</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 239}{2\ 593}$	<u>7 326</u>	$\frac{5\ 448}{4\ 797}$	$\frac{3\ 701}{2\ 998}$	<u>7 566</u>	<u>6 930</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 078}{4\ 367}$	<u>8 173</u>	$\frac{6\ 254}{5\ 569}$	$\frac{4\ 196}{3\ 465}$	<u>8 024</u>	<u>8 421</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 055}{4\ 348}$	<u>8 115</u>	$\frac{6\ 210}{5\ 530}$	$\frac{4\ 166}{3\ 441}$	<u>7 967</u>	<u>8 387</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 032}{4\ 330}$	<u>8 056</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 910</u>	<u>8 352</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 032}{4\ 330}$	<u>8 056</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 910</u>	<u>8 352</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 032}{4\ 330}$	<u>8 056</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 910</u>	<u>8 352</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 311}{2\ 663}$	<u>7 998</u>	$\frac{6\ 120}{5\ 450}$	$\frac{3\ 732}{3\ 028}$	<u>7 603</u>	<u>7 044</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 951</u>	<u>6 358</u> 5 678	<u>5 216</u> 3 151	<u>6 114</u>	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 951</u>	<u>6 358</u> 5 678	<u>5 216</u> 3 151	<u>6 114</u>	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 951</u>	<u>6 358</u> 5 678	<u>5 216</u> 3 151	<u>6 114</u>	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 554</u>	<u>3 966</u> 3 358	<u>4 301</u> 2 276	<u>5 823</u>	<u>6 013</u>	<u>10 432</u>	<u>9 473</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 488</u>	<u>3 908</u> 3 309	<u>4 272</u> 2 276	<u>5 738</u>	<u>5 926</u>	<u>10 280</u>	<u>9 335</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 554</u>	<u>3 966</u> 3 358	<u>4 210</u> 2 188	<u>5 823</u>	<u>6 013</u>	<u>10 432</u>	<u>9 473</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 110</u>	<u>6 509</u> 5 817	<u>5 277</u> 3 182	<u>6 242</u>	<u>6 559</u>	<u>11 348</u>	<u>10 368</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 060</u>	<u>6 463</u> 5 775	<u>5 263</u> 3 182	<u>6 198</u>	<u>6 512</u>	<u>11 267</u>	<u>10 293</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 009</u>	<u>6 416</u> 5 734	<u>5 248</u> 3 182	<u>6 153</u>	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 009</u>	<u>6 416</u> 5 734	<u>5 248</u> 3 182	<u>6 153</u>	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 009</u>	<u>6 416</u> 5 734	<u>5 248</u> 3 182	<u>6 153</u>	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 588</u>	<u>4 000</u> 3 391	<u>4 324</u> 2 298	<u>5 859</u>	<u>6 044</u>	<u>10 481</u>	<u>9 522</u>

				,					
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 984</u>	<u>5 496</u> 3 501	<u>7 315</u>	<u>7 979</u>	<u>5 217</u> 3 624
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 984</u>	<u>5 496</u> 3 501	<u>7 315</u>	<u>7 979</u>	<u>5 217</u> 3 624
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 984</u>	<u>5 496</u> 3 501	<u>7 315</u>	<u>7 979</u>	<u>5 217</u> 3 624
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 442</u>	<u>4 220</u> 2 276	<u>7 015</u>	<u>5 822</u>	<u>4 870</u> 3 298
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 404</u>	<u>4 193</u> 2 276	<u>6 912</u>	<u>5 737</u>	<u>4 799</u> 3 250
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 442</u>	<u>4 130</u> 2 188	<u>7 015</u>	<u>5 822</u>	<u>4 870</u> 3 298
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 592</u>	<u>5 559</u> 3 536	<u>7 461</u>	<u>8 147</u>	<u>5 330</u> 3 713
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 572</u>	<u>5 545</u> 3 536	<u>7 407</u>	<u>8 089</u>	<u>5 292</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>10 057</u>	<u>5 532</u> 3 536	<u>7 354</u>	<u>8 031</u>	<u>5 254</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>10 057</u>	<u>5 532</u> 3 536	<u>7 354</u>	<u>8 031</u>	<u>5 254</u> 3 660
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>10 057</u>	<u>5 532</u> 3 536	<u>7 354</u>	<u>8 031</u>	<u>5 254</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>9 510</u>	<u>4 243</u> 2 298	<u>7 051</u>	<u>5 852</u>	<u>4 904</u> 3 331

				,	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 517</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 517</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 517</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 223</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 132</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 223</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 604</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 260</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 280}{2\ 641}$	<u>7 267</u>	$\frac{5\ 416}{4\ 774}$	$\frac{3\ 677}{2\ 984}$	<u>7 492</u>	<u>6 976</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\ 266}{2\ 619}$	<u>7 374</u>	$\frac{5\ 497}{4\ 844}$	$\frac{3\ 732}{3\ 028}$	<u>7 603</u>	<u>6 953</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 419}{4\ 411}$	<u>8 359</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	$\frac{4\ 340}{3\ 500}$	<u>8 297</u>	<u>8 738</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 394}{4\ 392}$	<u>8 299</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	$\frac{4\ 309}{3\ 475}$	<u>8 238</u>	<u>8 702</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 628}{2\ 690}$	<u>8 180</u>	$\frac{6\ 275}{5\ 504}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>7 868</u>	<u>7 343</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 593}{2\ 667}$	<u>7 440</u>	$\frac{5\ 563}{4\ 821}$	$\frac{3\ 812}{3\ 013}$	<u>7 753</u>	<u>7 270</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\ 582}{2\ 645}$	<u>7 550</u>	$\frac{5\ 645}{4\ 893}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>7 868</u>	<u>7 251</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\ 419}{4\ 411}$	<u>9 003</u>	$\frac{7\ 056}{6\ 250}$	$\frac{5\ 756}{4\ 875}$	<u>8 683</u>	<u>8 738</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\ 295}{4\ 296}$	<u>8 704</u>	$\frac{6\ 771}{5\ 978}$	$\frac{5\ 532}{4\ 663}$	<u>8 457</u>	<u>8 702</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 521</u>	<u>3 942</u> 3 342	<u>4 295</u> 2 298	<u>5 774</u>	<u>5 956</u>	<u>10 328</u>	<u>9 383</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 588</u>	<u>4 000</u> 3 391	<u>4 233</u> 2 210	<u>5 859</u>	<u>6 044</u>	<u>10 481</u>	<u>9 522</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 415</u> 3 214	<u>6 397</u>	<u>6 770</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 225</u>	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 400</u> 3 214	<u>6 351</u>	<u>6 722</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 450</u> 2 321	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 659</u>	<u>4 073</u> 3 375	<u>4 420</u> 2 321	<u>5 920</u>	<u>6 156</u>	<u>10 696</u>	<u>9 695</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 358</u> 2 232	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 783</u> 3 571	<u>6 783</u>	<u>8 186</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 005</u>	<u>6 402</u> 5 619	<u>5 768</u> 3 571	<u>6 571</u>	<u>7 945</u>	<u>11 441</u>	<u>10 410</u>

				,					
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 471</u>	<u>4 216</u> 2 298	<u>6 948</u>	<u>5 767</u>	<u>4 833</u> 3 282
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>9 510</u>	<u>4 152</u> 2 210	<u>7 051</u>	<u>5 852</u>	<u>4 904</u> 3 331
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 829</u>	<u>5 696</u> 3 571	<u>7 700</u>	<u>8 365</u>	<u>5 534</u> 3 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 809</u>	<u>5 682</u> 3 571	<u>7 645</u>	<u>8 305</u>	<u>5 495</u> 3 723
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 287</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	<u>5 455</u> 3 696
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 287</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	<u>5 455</u> 3 696
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 287</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	<u>5 455</u> 3 696
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 734</u>	<u>4 366</u> 2 321	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	<u>5 101</u> 3 364
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 693</u>	<u>4 337</u> 2 321	<u>7 177</u>	<u>5 956</u>	<u>5 026</u> 3 315
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>9 734</u>	<u>4 274</u> 2 232	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	<u>5 101</u> 3 364
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 829</u>	<u>5 696</u> 3 571	<u>8 087</u>	<u>8 365</u>	<u>6 435</u> 4 625
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>10 809</u>	<u>5 682</u> 3 571	<u>7 865</u>	<u>8 108</u>	<u>6 216</u> 4 423

				,	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 169</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 260</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 844</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 795</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 445</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 351</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 445</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 230</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 014</u>

211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 874</u>	$\frac{6\ 955}{6\ 161}$	$\frac{5\ 673}{4\ 805}$	<u>8 559</u>	<u>8 666</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\ 343}{4\ 354}$	<u>8 810</u>	$\frac{6\ 905}{6\ 116}$	$\frac{5\ 632}{4\ 771}$	<u>8 497</u>	<u>8 630</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 419}{4\ 411}$	<u>8 359</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	$\frac{4\ 340}{3\ 500}$	<u>8 297</u>	<u>8 738</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 394}{4\ 392}$	<u>8 299</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	$\frac{4\ 309}{3\ 475}$	<u>8 238</u>	<u>8 702</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 368}{4\ 373}$	<u>8 239</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>8 179</u>	<u>8 666</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 628}{2\ 690}$	<u>8 180</u>	$\frac{6\ 275}{5\ 504}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>7 868</u>	<u>7 343</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 593}{2\ 667}$	<u>7 440</u>	$\frac{5\ 563}{4\ 821}$	$\frac{3\ 812}{3\ 013}$	<u>7 753</u>	<u>7 270</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\ 582}{2\ 645}$	<u>7 550</u>	$\frac{5\ 645}{4\ 893}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>7 868</u>	<u>7 251</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\ 419}{4\ 411}$	<u>9 003</u>	$\frac{7\ 056}{6\ 250}$	$\frac{5\ 756}{4\ 875}$	<u>8 683</u>	<u>8 738</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\ 394}{4\ 392}$	<u>8 938</u>	$\frac{7\ 006}{6\ 205}$	$\frac{5\ 714}{4\ 840}$	<u>8 621</u>	<u>8 702</u>

211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 753</u> 3 571	<u>6 686</u>	<u>8 069</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 121</u>	<u>6 527</u> 5 749	<u>5 738</u> 3 571	<u>6 638</u>	<u>8 011</u>	<u>11 484</u>	<u>10 468</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 415</u> 3 214	<u>6 397</u>	<u>6 770</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 225</u>	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 400</u> 3 214	<u>6 351</u>	<u>6 722</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 385</u> 3 214	<u>6 306</u>	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 450</u> 2 321	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 659</u>	<u>4 073</u> 3 375	<u>4 420</u> 2 321	<u>5 920</u>	<u>6 156</u>	<u>10 696</u>	<u>9 695</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 358</u> 2 232	<u>6 008</u>	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 783</u> 3 571	<u>6 783</u>	<u>8 186</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 225</u>	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 768</u> 3 571	<u>6 735</u>	<u>8 128</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>

				,					
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 788</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 971</u>	<u>8 245</u>	<u>6 343</u> 4 559
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 768</u>	<u>5 653</u> 3 571	<u>7 913</u>	<u>8 186</u>	<u>6 297</u> 4 526
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 829</u>	<u>5 696</u> 3 571	<u>7 700</u>	<u>8 365</u>	<u>5 534</u> 3 750
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 809</u>	<u>5 682</u> 3 571	<u>7 645</u>	<u>8 305</u>	<u>5 495</u> 3 723
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 287</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	<u>5 455</u> 3 696
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 287</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	<u>5 455</u> 3 696
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 287</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 590</u>	<u>8 245</u>	<u>5 455</u> 3 696
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>9 734</u>	<u>4 366</u> 2 321	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	<u>5 101</u> 3 364
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 693</u>	<u>4 337</u> 2 321	<u>7 177</u>	<u>5 956</u>	<u>5 026</u> 3 315
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>9 734</u>	<u>4 274</u> 2 232	<u>7 283</u>	<u>6 044</u>	<u>5 101</u> 3 364
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 829</u>	<u>5 696</u> 3 571	<u>8 087</u>	<u>8 365</u>	<u>6 435</u> 4 625
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>10 809</u>	<u>5 682</u> 3 571	<u>8 029</u>	<u>8 305</u>	<u>6 389</u> 4 592

				,	
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 127</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 075</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 844</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 795</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 445</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 351</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 445</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 230</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 179</u>

211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,368}{4\,373}$	<u>8 874</u>	$\frac{6\,955}{6\,161}$	$\frac{5\,673}{4\,805}$	<u>8 559</u>	<u>8 666</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\,343}{4\,354}$	<u>8 810</u>	$\frac{6\,905}{6\,116}$	$\frac{5\,632}{4\,771}$	<u>8 497</u>	<u>8 630</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,251}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{16\,341}{15\,179}$	$\frac{18\,383}{16\,071}$	$\frac{16\,071}{16\,071}$	$\frac{23\,090}{20\,982}$	$\frac{19\,869}{18\,527}$	$\frac{17\,690}{15\,179}$	$\frac{15\,804}{15\,804}$	$\frac{15\,804}{15\,804}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{16\,341}{15\,179}$	$\frac{18\,383}{16\,071}$	$\frac{16\,071}{16\,071}$	$\frac{23\,090}{20\,982}$	$\frac{19\,869}{18\,527}$	$\frac{17\,690}{15\,179}$	$\frac{15\,804}{15\,804}$	$\frac{15\,804}{15\,804}$

211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 753</u> 3 571	<u>6 686</u>	<u>8 069</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 121</u>	<u>6 527</u> 5 749	<u>5 738</u> 3 571	<u>6 638</u>	<u>8 011</u>	<u>11 484</u>	<u>10 468</u>

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 804</u> 15 804	<u>23 667</u> 20 982	<u>23 667</u> 20 982	<u>16 074</u> 15 179	<u>17 031</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 179</u> 15 179	<u>23 667</u> 20 982
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 804</u> 15 804	<u>23 667</u> 20 982	<u>23 667</u> 20 982	<u>16 074</u> 15 179	<u>17 031</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 179</u> 15 179	<u>23 667</u> 20 982

211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 788</u>	<u>5 667</u> 3 571	<u>7 971</u>	<u>8 245</u>	<u>6 343</u> 4 559
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 768</u>	<u>5 653</u> 3 571	<u>7 913</u>	<u>8 186</u>	<u>6 297</u> 4 526

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 179</u> 15 179	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 179</u> 15 179	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982

8.04-08-2023

34

				,	
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 127</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 075</u>

				,	
211-203-0100	1376-2005	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>18 383</u> 16 071	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 804</u> 15 804	<u>15 804</u> 15 804

211-206.

					,					
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 522</u>	<u>8 194</u>	<u>6 732</u>	<u>3 840</u> 3 036	<u>7 690</u>	<u>8 320</u>

211-3.**211-302.**

211-302-0100	, 350 32496-2013	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 804</u> 15 804	<u>23 667</u> 20 982	<u>23 667</u> 20 982	<u>16 074</u> 15 179	<u>17 031</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>15 179</u> 15 179	<u>23 667</u> 20 982

211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 018</u>	<u>4 598</u>	<u>3 833</u> 2 914	<u>8 874</u>	<u>6 202</u>	<u>11 824</u>	<u>10 362</u>	

211-302-0100	, 350 32496-2013	3										
211-302-0101	5-10	3	1	350								
211-302-0102	10-20	3	1	350								
211-302-0103	20-40	3	1	350								

8.04-08-2023

					,		
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 179</u> 15 179	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982

					,				
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>6 808</u>	<u>4 850</u>	<u>9 666</u>	<u>6 026</u>	<u>5 087</u>

					,				
211-302-0100	, 350 32496-2013	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					

				,	
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>8 128</u>

				,	
211-302-0100	, 350 32496-2013	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	
211-302-0102	10-20	3	1	350	
211-302-0103	20-40	3	1	350	

211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 800</u>	<u>2 443</u> 1 607	<u>6 745</u>	<u>8 622</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 800</u>	<u>2 443</u> 1 607	<u>6 745</u>	<u>8 622</u>

211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 627</u>	<u>7 454</u>	<u>6 314</u>	<u>7 719</u>	<u>5 047</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 627</u>	<u>7 454</u>	<u>6 314</u>	<u>7 719</u>	<u>5 047</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>

211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 093</u>	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 523</u>	<u>7 315</u>	<u>3 818</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 093</u>	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 523</u>	<u>7 315</u>	<u>3 818</u>

8.04-08-2023

42

211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 097</u> 26 339

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 827</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 827</u>

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 071</u>	<u>9 698</u>	<u>8 658</u>	<u>5 182</u> 3 200	<u>9 698</u>	<u>8 137</u>

211-402.

					,									
211-402-0100														
211-402-0101			1	1000	<u>4 507</u> 3 571	<u>8 108</u> 3 571	<u>7 348</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571	<u>8 998</u> 3 571	<u>7 311</u> 3 571	<u>5 002</u> 2 857	<u>6 532</u> 3 571	<u>5 772</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 313</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 317</u>	<u>6 317</u>	<u>5 376</u>	<u>6 619</u>	<u>6 905</u>	<u>10 729</u>	<u>9 698</u>

211-402-0100												
211-402-0101		1	1000	<u>10 166</u> 3 571	<u>7 385</u> 3 571	<u>7 385</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571	<u>5 593</u> 3 571	<u>10 166</u> 3 571	<u>6 440</u> 3 571	<u>9 239</u> 3 571	<u>8 052</u> 3 571

8.04-08-2023

				,					
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 999</u>	<u>4 802</u> 3 133	<u>9 084</u>	<u>6 103</u>	<u>5 182</u>

				,	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 489</u>

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 503</u> 1 518	<u>7 577</u>	<u>5 491</u> 4 688	<u>2 827</u> 1 607	<u>6 708</u>	<u>6 893</u>	<u>5 038</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 136</u>	<u>8 082</u> 5 000	<u>5 858</u>	<u>3 457</u> 2 143	<u>6 982</u>	<u>7 255</u>	<u>5 315</u>

211-603.

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>7 324</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 466</u> 3 237	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>7 324</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 466</u> 3 237	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>7 324</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 866</u> 3 625	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>7 324</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 866</u> 3 625	<u>7 260</u>	<u>7 540</u>	

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 388</u> 3 616	<u>3 726</u> 1 429	<u>3 820</u>	<u>5 534</u>	<u>11 884</u>	<u>10 772</u>	<u>9 049</u>	<u>3 634</u> 1 429

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 821</u> 2 857	<u>3 877</u> 1 429	<u>4 810</u>	<u>5 972</u>	<u>12 676</u>	<u>11 490</u>	<u>7 297</u>	

211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 817</u>	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 483</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 817</u>	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 483</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 817</u>	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 683</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 817</u>	<u>4 369</u>	<u>4 479</u> 2 232	<u>5 292</u>	<u>6 683</u>	<u>11 488</u>	<u>10 413</u>	

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 216</u>	<u>4 825</u>	<u>2 800</u> 1 339	<u>4 299</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 778</u> 1 429	<u>6 300</u>	<u>6 176</u>	<u>3 723</u> 2 143	<u>5 321</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 991</u>	<u>4 389</u> 2 232	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	<u>4 307</u> 2 848
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 991</u>	<u>4 389</u> 2 232	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	<u>4 307</u> 2 848
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 991</u>	<u>4 389</u> 2 232	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	<u>4 307</u> 2 848
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 991</u>	<u>4 389</u> 2 232	<u>6 642</u>	<u>5 597</u>	<u>4 307</u> 2 848

211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 755</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 755</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 755</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 755</u>

211-7.
211-701.

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>6 656</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	<u>9 503</u>	<u>4 066</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> <u>1 808</u>

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{3\,284}{2\,411}$	$\frac{4\,418}{3\,214}$	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>	<u>5 765</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{3\,284}{2\,411}$	$\frac{4\,418}{3\,214}$	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>	<u>5 765</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{3\,284}{2\,411}$	$\frac{4\,418}{3\,214}$	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>	<u>5 765</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{3\,284}{2\,411}$	$\frac{4\,418}{3\,214}$	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>	<u>5 765</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{3\,284}{2\,411}$	$\frac{4\,418}{3\,214}$	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>	<u>5 765</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	$\frac{3\,284}{2\,411}$	$\frac{4\,418}{3\,214}$	<u>9 269</u>	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 011</u>	<u>5 765</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000								

211-701-0100		3						
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 502</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 093</u> 17 425	<u>21 472</u> 19 286	<u>25 251</u> 15 733	<u>22 656</u> 15 733	<u>26 436</u> 16 900	<u>28 636</u> 17 817
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 978</u> 18 296	<u>22 697</u> 20 491	<u>25 515</u> 15 993	<u>22 921</u> 15 993	<u>26 723</u> 17 182	<u>29 541</u> 18 707
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 908</u> 19 211	<u>24 738</u> 22 500	<u>25 753</u> 16 228	<u>23 159</u> 16 228	<u>26 981</u> 17 436	<u>30 491</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 788</u> 19 405	<u>25 164</u> 22 727	<u>26 408</u> 16 392	<u>23 677</u> 16 392	<u>27 647</u> 17 612	<u>30 985</u> 19 841
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 989</u> 19 603	<u>25 399</u> 22 959	<u>26 578</u> 16 559	<u>23 847</u> 16 559	<u>27 830</u> 17 791	<u>31 191</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 805	<u>25 640</u> 23 196	<u>26 751</u> 16 730	<u>24 020</u> 16 730	<u>28 016</u> 17 975	<u>31 401</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 618</u> 20 222	<u>26 136</u> 23 684	<u>27 109</u> 17 082	<u>24 378</u> 17 082	<u>28 401</u> 18 353	<u>31 834</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 837</u> 20 437	<u>26 392</u> 23 936	<u>27 293</u> 17 264	<u>24 562</u> 17 264	<u>28 599</u> 18 549	<u>32 058</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 989</u> 19 603	<u>25 399</u> 22 959	<u>26 578</u> 16 559	<u>23 847</u> 16 559	<u>27 830</u> 17 791	<u>31 191</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 805	<u>25 640</u> 23 196	<u>26 751</u> 16 730	<u>24 020</u> 16 730	<u>28 016</u> 17 975	<u>31 401</u> 20 250

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 001</u> 20 637	<u>26 713</u> 19 462	<u>22 130</u> 19 934	<u>27 704</u> 16 900	<u>27 351</u> 16 552	<u>28 636</u> 17 817	<u>28 636</u> 17 817
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 252</u> 20 885	<u>27 294</u> 20 034	<u>22 373</u> 20 173	<u>27 991</u> 17 182	<u>27 673</u> 16 869	<u>29 541</u> 18 707	<u>29 541</u> 18 707
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 507</u> 21 136	<u>27 899</u> 20 629	<u>22 619</u> 20 415	<u>28 249</u> 17 436	<u>27 951</u> 17 143	<u>30 491</u> 19 643	<u>30 491</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 075</u> 21 349	<u>28 194</u> 20 838	<u>23 024</u> 20 621	<u>28 720</u> 17 612	<u>28 420</u> 17 316	<u>30 985</u> 19 841	<u>30 985</u> 19 841
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 296</u> 21 567	<u>28 410</u> 21 050	<u>23 238</u> 20 832	<u>28 903</u> 17 791	<u>28 599</u> 17 493	<u>31 191</u> 20 044	<u>31 191</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 21 789	<u>28 630</u> 21 267	<u>23 456</u> 21 047	<u>29 089</u> 17 975	<u>28 782</u> 17 673	<u>31 401</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 988</u> 22 248	<u>29 085</u> 21 715	<u>23 906</u> 21 490	<u>29 473</u> 18 353	<u>29 160</u> 18 045	<u>31 834</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 229</u> 22 485	<u>29 320</u> 21 946	<u>24 138</u> 21 718	<u>29 672</u> 18 549	<u>29 355</u> 18 237	<u>32 058</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 296</u> 21 567	<u>28 410</u> 21 050	<u>23 238</u> 20 832	<u>28 903</u> 17 791	<u>28 599</u> 17 493	<u>31 191</u> 20 044	<u>31 191</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 21 789	<u>28 630</u> 21 267	<u>23 456</u> 21 047	<u>29 089</u> 17 975	<u>28 782</u> 17 673	<u>31 401</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250

212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 099</u> 21 512	<u>23 344</u> 17 817	<u>26 083</u> 16 552	<u>27 368</u> 17 817	<u>19 776</u> 15 440
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 536</u> 21 943	<u>24 249</u> 18 707	<u>26 405</u> 16 869	<u>28 273</u> 18 707	<u>20 037</u> 15 696
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 982</u> 22 381	<u>25 200</u> 19 643	<u>26 683</u> 17 143	<u>29 223</u> 19 643	<u>20 271</u> 15 927
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 578</u> 22 608	<u>25 767</u> 19 841	<u>27 347</u> 17 316	<u>29 912</u> 19 841	<u>20 720</u> 16 088
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 812</u> 22 838	<u>25 973</u> 20 044	<u>27 526</u> 17 493	<u>30 118</u> 20 044	<u>20 887</u> 16 253
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 051</u> 23 074	<u>26 183</u> 20 250	<u>27 709</u> 17 673	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 057</u> 16 420
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 545</u> 23 559	<u>26 616</u> 20 677	<u>28 087</u> 18 045	<u>30 761</u> 20 677	<u>21 408</u> 16 766
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 799</u> 23 810	<u>26 839</u> 20 897	<u>28 282</u> 18 237	<u>30 985</u> 20 897	<u>21 590</u> 16 944
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 812</u> 22 838	<u>25 973</u> 20 044	<u>27 526</u> 17 493	<u>30 118</u> 20 044	<u>20 887</u> 16 253
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 051</u> 23 074	<u>26 183</u> 20 250	<u>27 709</u> 17 673	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 057</u> 16 420

212-101-0100	3,5 7473-2010	3			
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 490</u> 16 900
212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 872</u> 16 292
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 119</u> 16 535
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 674</u> 16 702
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 847</u> 16 872
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 024</u> 17 046
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 389</u> 17 405
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 577</u> 17 590
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 847</u> 16 872
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 024</u> 17 046

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 404</u> 20 011	<u>25 885</u> 23 438	<u>26 928</u> 16 904	<u>24 197</u> 16 904	<u>28 206</u> 18 162	<u>31 615</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 837</u> 20 437	<u>26 392</u> 23 936	<u>27 293</u> 17 264	<u>24 562</u> 17 264	<u>28 599</u> 18 549	<u>32 058</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 060</u> 20 657	<u>26 653</u> 24 194	<u>27 482</u> 17 449	<u>24 751</u> 17 449	<u>28 802</u> 18 748	<u>32 286</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 805	<u>25 640</u> 23 196	<u>26 751</u> 16 730	<u>24 020</u> 16 730	<u>28 016</u> 17 975	<u>31 401</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 404</u> 20 011	<u>25 885</u> 23 438	<u>26 928</u> 16 904	<u>24 197</u> 16 904	<u>28 206</u> 18 162	<u>31 615</u> 20 461
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 618</u> 20 222	<u>26 136</u> 23 684	<u>27 109</u> 17 082	<u>24 378</u> 17 082	<u>28 401</u> 18 353	<u>31 834</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 060</u> 20 657	<u>26 653</u> 24 194	<u>27 482</u> 17 449	<u>24 751</u> 17 449	<u>28 802</u> 18 748	<u>32 286</u> 21 121
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 881	<u>26 920</u> 24 457	<u>27 675</u> 17 639	<u>24 944</u> 17 639	<u>29 009</u> 18 952	<u>32 519</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 404</u> 20 011	<u>25 885</u> 23 438	<u>26 928</u> 16 904	<u>24 197</u> 16 904	<u>28 206</u> 18 162	<u>31 615</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 618</u> 20 222	<u>26 136</u> 23 684	<u>27 109</u> 17 082	<u>24 378</u> 17 082	<u>28 401</u> 18 353	<u>31 834</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 837</u> 20 437	<u>26 392</u> 23 936	<u>27 293</u> 17 264	<u>24 562</u> 17 264	<u>28 599</u> 18 549	<u>32 058</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 881	<u>26 920</u> 24 457	<u>27 675</u> 17 639	<u>24 944</u> 17 639	<u>29 009</u> 18 952	<u>32 519</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 521</u> 21 111	<u>27 194</u> 24 725	<u>27 872</u> 17 833	<u>25 141</u> 17 833	<u>29 220</u> 19 160	<u>32 757</u> 21 586
212-101-0400	10 7473-2010	3								

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 753</u> 22 016	<u>28 855</u> 21 489	<u>23 679</u> 21 266	<u>29 279</u> 18 162	<u>28 969</u> 17 857	<u>31 615</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 229</u> 22 485	<u>29 320</u> 21 946	<u>24 138</u> 21 718	<u>29 672</u> 18 549	<u>29 355</u> 18 237	<u>32 058</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 474</u> 22 727	<u>29 560</u> 22 182	<u>24 376</u> 21 952	<u>29 874</u> 18 748	<u>29 555</u> 18 433	<u>32 286</u> 21 121	<u>32 286</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 21 789	<u>28 630</u> 21 267	<u>23 456</u> 21 047	<u>29 089</u> 17 975	<u>28 782</u> 17 673	<u>31 401</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 753</u> 22 016	<u>28 855</u> 21 489	<u>23 679</u> 21 266	<u>29 279</u> 18 162	<u>28 969</u> 17 857	<u>31 615</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 988</u> 22 248	<u>29 085</u> 21 715	<u>23 906</u> 21 490	<u>29 473</u> 18 353	<u>29 160</u> 18 045	<u>31 834</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 474</u> 22 727	<u>29 560</u> 22 182	<u>24 376</u> 21 952	<u>29 874</u> 18 748	<u>29 555</u> 18 433	<u>32 286</u> 21 121	<u>32 286</u> 21 121
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 725</u> 22 974	<u>29 805</u> 22 423	<u>24 618</u> 22 190	<u>30 082</u> 18 952	<u>29 758</u> 18 634	<u>32 519</u> 21 351	<u>32 519</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 753</u> 22 016	<u>28 855</u> 21 489	<u>23 679</u> 21 266	<u>29 279</u> 18 162	<u>28 969</u> 17 857	<u>31 615</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 988</u> 22 248	<u>29 085</u> 21 715	<u>23 906</u> 21 490	<u>29 473</u> 18 353	<u>29 160</u> 18 045	<u>31 834</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 229</u> 22 485	<u>29 320</u> 21 946	<u>24 138</u> 21 718	<u>29 672</u> 18 549	<u>29 355</u> 18 237	<u>32 058</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 725</u> 22 974	<u>29 805</u> 22 423	<u>24 618</u> 22 190	<u>30 082</u> 18 952	<u>29 758</u> 18 634	<u>32 519</u> 21 351	<u>32 519</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 982</u> 23 226	<u>30 055</u> 22 670	<u>24 866</u> 22 434	<u>30 293</u> 19 160	<u>29 966</u> 18 838	<u>32 757</u> 21 586	<u>32 757</u> 21 586
212-101-0400	10 7473-2010	3									

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 295</u> 23 314	<u>26 397</u> 20 461	<u>27 896</u> 17 857	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 231</u> 16 591
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 799</u> 23 810	<u>26 839</u> 20 897	<u>28 282</u> 18 237	<u>30 985</u> 20 897	<u>21 590</u> 16 944
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 059</u> 24 066	<u>27 068</u> 21 121	<u>28 482</u> 18 433	<u>31 213</u> 21 121	<u>21 775</u> 17 126
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 051</u> 23 074	<u>26 183</u> 20 250	<u>27 709</u> 17 673	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 057</u> 16 420
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 295</u> 23 314	<u>26 397</u> 20 461	<u>27 896</u> 17 857	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 231</u> 16 591
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 545</u> 23 559	<u>26 616</u> 20 677	<u>28 087</u> 18 045	<u>30 761</u> 20 677	<u>21 408</u> 16 766
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 059</u> 24 066	<u>27 068</u> 21 121	<u>28 482</u> 18 433	<u>31 213</u> 21 121	<u>21 775</u> 17 126
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 325</u> 24 328	<u>27 301</u> 21 351	<u>28 685</u> 18 634	<u>31 446</u> 21 351	<u>21 964</u> 17 312
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 295</u> 23 314	<u>26 397</u> 20 461	<u>27 896</u> 17 857	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 231</u> 16 591
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 545</u> 23 559	<u>26 616</u> 20 677	<u>28 087</u> 18 045	<u>30 761</u> 20 677	<u>21 408</u> 16 766
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 799</u> 23 810	<u>26 839</u> 20 897	<u>28 282</u> 18 237	<u>30 985</u> 20 897	<u>21 590</u> 16 944
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 325</u> 24 328	<u>27 301</u> 21 351	<u>28 685</u> 18 634	<u>31 446</u> 21 351	<u>21 964</u> 17 312
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 597</u> 24 595	<u>27 539</u> 21 586	<u>28 893</u> 18 838	<u>31 685</u> 21 586	<u>22 157</u> 17 503
212-101-0400	10 7473-2010	3							

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 204</u> 17 224
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 577</u> 17 590
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 769</u> 17 779
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 024</u> 17 046
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 204</u> 17 224
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 389</u> 17 405
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 769</u> 17 779
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 965</u> 17 972
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 204</u> 17 224
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 389</u> 17 405
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 577</u> 17 590
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 965</u> 17 972
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 166</u> 18 170
212-101-0400	10 7473-2010	3			

212-101-0401		3	1	2400	<u>22 795</u> 20 084	<u>26 126</u> 23 866	<u>26 351</u> 16 816	<u>23 757</u> 16 816	<u>27 598</u> 18 043	<u>31 398</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 684</u> 20 287	<u>26 566</u> 24 107	<u>27 012</u> 16 986	<u>24 281</u> 16 986	<u>28 271</u> 18 226	<u>31 902</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 494	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 188</u> 17 160	<u>24 457</u> 17 160	<u>28 460</u> 18 412	<u>32 117</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 109</u> 20 705	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 368</u> 17 337	<u>24 637</u> 17 337	<u>28 653</u> 18 601	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 141	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 738</u> 17 702	<u>25 007</u> 17 702	<u>29 051</u> 18 993	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>27 868</u> 25 389	<u>27 930</u> 17 890	<u>25 199</u> 17 890	<u>29 256</u> 19 195	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 494	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 188</u> 17 160	<u>24 457</u> 17 160	<u>28 460</u> 18 412	<u>32 117</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 109</u> 20 705	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 368</u> 17 337	<u>24 637</u> 17 337	<u>28 653</u> 18 601	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 921	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 551</u> 17 517	<u>24 820</u> 17 517	<u>28 850</u> 18 795	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>27 868</u> 25 389	<u>27 930</u> 17 890	<u>25 199</u> 17 890	<u>29 256</u> 19 195	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 125</u> 18 082	<u>25 394</u> 18 082	<u>29 466</u> 19 402	<u>33 261</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 109</u> 20 705	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 368</u> 17 337	<u>24 637</u> 17 337	<u>28 653</u> 18 601	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 921	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 551</u> 17 517	<u>24 820</u> 17 517	<u>28 850</u> 18 795	<u>32 560</u> 21 391

212-101-0401		3	1	2400	<u>28 502</u> 23 100	<u>29 373</u> 22 080	<u>24 547</u> 22 313	<u>28 866</u> 18 043	<u>28 767</u> 17 946	<u>31 398</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 091</u> 23 333	<u>29 683</u> 22 303	<u>24 971</u> 22 538	<u>29 344</u> 18 226	<u>29 244</u> 18 128	<u>31 902</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 333</u> 23 571	<u>29 914</u> 22 531	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 533</u> 18 412	<u>29 432</u> 18 313	<u>32 117</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 579</u> 23 814	<u>30 150</u> 22 763	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 726</u> 18 601	<u>29 624</u> 18 501	<u>32 336</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 089</u> 24 316	<u>30 637</u> 23 242	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 123</u> 18 993	<u>30 020</u> 18 891	<u>32 789</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 352</u> 24 574	<u>30 888</u> 23 490	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 329</u> 19 195	<u>30 224</u> 19 092	<u>33 023</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 333</u> 23 571	<u>29 914</u> 22 531	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 533</u> 18 412	<u>29 432</u> 18 313	<u>32 117</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 579</u> 23 814	<u>30 150</u> 22 763	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 726</u> 18 601	<u>29 624</u> 18 501	<u>32 336</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 831</u> 24 063	<u>30 391</u> 23 000	<u>25 687</u> 23 242	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 820</u> 18 694	<u>32 560</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 352</u> 24 574	<u>30 888</u> 23 490	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 329</u> 19 195	<u>30 224</u> 19 092	<u>33 023</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 620</u> 24 839	<u>31 145</u> 23 742	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 538</u> 19 402	<u>30 432</u> 19 297	<u>33 261</u> 22 081	<u>33 261</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 579</u> 23 814	<u>30 150</u> 22 763	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 726</u> 18 601	<u>29 624</u> 18 501	<u>32 336</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 831</u> 24 063	<u>30 391</u> 23 000	<u>25 687</u> 23 242	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 820</u> 18 694	<u>32 560</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391

212-101-0401		3	1	2400	<u>28 878</u> 23 263	<u>26 107</u> 20 536	<u>27 499</u> 17 946	<u>30 130</u> 20 536	<u>20 866</u> 16 513
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 483</u> 23 498	<u>26 683</u> 20 743	<u>28 171</u> 18 128	<u>30 829</u> 20 743	<u>21 321</u> 16 679
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 726</u> 23 738	<u>26 898</u> 20 955	<u>28 359</u> 18 313	<u>31 044</u> 20 955	<u>21 494</u> 16 850
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 975</u> 23 983	<u>27 118</u> 21 171	<u>28 551</u> 18 501	<u>31 263</u> 21 171	<u>21 670</u> 17 023
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 488</u> 24 488	<u>27 571</u> 21 617	<u>28 947</u> 18 891	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 034</u> 17 382
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 748	<u>27 804</u> 21 847	<u>29 151</u> 19 092	<u>31 950</u> 21 847	<u>22 222</u> 17 567
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 726</u> 23 738	<u>26 898</u> 20 955	<u>28 359</u> 18 313	<u>31 044</u> 20 955	<u>21 494</u> 16 850
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 975</u> 23 983	<u>27 118</u> 21 171	<u>28 551</u> 18 501	<u>31 263</u> 21 171	<u>21 670</u> 17 023
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 229</u> 24 233	<u>27 342</u> 21 391	<u>28 747</u> 18 694	<u>31 487</u> 21 391	<u>21 850</u> 17 201
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 748	<u>27 804</u> 21 847	<u>29 151</u> 19 092	<u>31 950</u> 21 847	<u>22 222</u> 17 567
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 023</u> 25 014	<u>28 043</u> 22 081	<u>29 360</u> 19 297	<u>32 188</u> 22 081	<u>22 414</u> 17 755
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 975</u> 23 983	<u>27 118</u> 21 171	<u>28 551</u> 18 501	<u>31 263</u> 21 171	<u>21 670</u> 17 023
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 229</u> 24 233	<u>27 342</u> 21 391	<u>28 747</u> 18 694	<u>31 487</u> 21 391	<u>21 850</u> 17 201

212-101-0401		3	1	2400	<u>24 726</u> 17 132
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 287</u> 17 305
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 466</u> 17 481
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 027</u> 18 033
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 222</u> 18 225
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 466</u> 17 481
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 836</u> 17 845
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 222</u> 18 225
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 421</u> 18 421
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 836</u> 17 845

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 141	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 738</u> 17 702	<u>25 007</u> 17 702	<u>29 051</u> 18 993	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 125</u> 18 082	<u>25 394</u> 18 082	<u>29 466</u> 19 402	<u>33 261</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 325</u> 18 279	<u>25 594</u> 18 279	<u>29 680</u> 19 612	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 921	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 551</u> 17 517	<u>24 820</u> 17 517	<u>28 850</u> 18 795	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 141	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 738</u> 17 702	<u>25 007</u> 17 702	<u>29 051</u> 18 993	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>27 868</u> 25 389	<u>27 930</u> 17 890	<u>25 199</u> 17 890	<u>29 256</u> 19 195	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 325</u> 18 279	<u>25 594</u> 18 279	<u>29 680</u> 19 612	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 496</u> 22 070	<u>28 719</u> 26 226	<u>28 529</u> 18 480	<u>25 798</u> 18 480	<u>29 899</u> 19 828	<u>33 754</u> 22 567
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 593</u> 20 870	<u>26 126</u> 23 866	<u>26 433</u> 16 897	<u>23 839</u> 16 897	<u>27 689</u> 18 133	<u>32 215</u> 21 339
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 491</u> 21 081	<u>26 566</u> 24 107	<u>27 094</u> 17 068	<u>24 363</u> 17 068	<u>28 363</u> 18 316	<u>32 726</u> 21 555
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 709</u> 21 296	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 271</u> 17 242	<u>24 540</u> 17 242	<u>28 552</u> 18 503	<u>32 950</u> 21 775
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 452</u> 17 419	<u>24 721</u> 17 419	<u>28 746</u> 18 694	<u>33 178</u> 21 999
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 392</u> 21 968	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 824</u> 17 786	<u>25 093</u> 17 786	<u>29 146</u> 19 087	<u>33 648</u> 22 462

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 089</u> 24 316	<u>30 637</u> 23 242	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 123</u> 18 993	<u>30 020</u> 18 891	<u>32 789</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 620</u> 24 839	<u>31 145</u> 23 742	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 538</u> 19 402	<u>30 432</u> 19 297	<u>33 261</u> 22 081	<u>33 261</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 894</u> 25 109	<u>31 407</u> 24 000	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 753</u> 19 612	<u>30 646</u> 19 507	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 831</u> 24 063	<u>30 391</u> 23 000	<u>25 687</u> 23 242	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 820</u> 18 694	<u>32 560</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 089</u> 24 316	<u>30 637</u> 23 242	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 123</u> 18 993	<u>30 020</u> 18 891	<u>32 789</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 352</u> 24 574	<u>30 888</u> 23 490	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 329</u> 19 195	<u>30 224</u> 19 092	<u>33 023</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 894</u> 25 109	<u>31 407</u> 24 000	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 753</u> 19 612	<u>30 646</u> 19 507	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 175</u> 25 385	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 984</u> 24 519	<u>30 972</u> 19 828	<u>30 863</u> 19 721	<u>33 754</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 502</u> 23 100	<u>29 782</u> 22 482	<u>24 547</u> 22 313	<u>28 957</u> 18 133	<u>28 904</u> 18 080	<u>32 215</u> 21 339	<u>32 215</u> 21 339
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 091</u> 23 333	<u>30 095</u> 22 709	<u>24 971</u> 22 538	<u>29 435</u> 18 316	<u>29 382</u> 18 263	<u>32 726</u> 21 555	<u>32 726</u> 21 555
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 333</u> 23 571	<u>30 331</u> 22 941	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 625</u> 18 503	<u>29 571</u> 18 449	<u>32 950</u> 21 775	<u>32 950</u> 21 775
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 579</u> 23 814	<u>30 571</u> 23 177	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 819</u> 18 694	<u>29 764</u> 18 640	<u>33 178</u> 21 999	<u>33 178</u> 21 999
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 089</u> 24 316	<u>31 067</u> 23 665	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 219</u> 19 087	<u>30 163</u> 19 032	<u>33 648</u> 22 462	<u>33 648</u> 22 462

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 488</u> 24 488	<u>27 571</u> 21 617	<u>28 947</u> 18 891	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 034</u> 17 382
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 023</u> 25 014	<u>28 043</u> 22 081	<u>29 360</u> 19 297	<u>32 188</u> 22 081	<u>22 414</u> 17 755
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 299</u> 25 286	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 573</u> 19 507	<u>32 432</u> 22 321	<u>22 610</u> 17 948
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 229</u> 24 233	<u>27 342</u> 21 391	<u>28 747</u> 18 694	<u>31 487</u> 21 391	<u>21 850</u> 17 201
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 488</u> 24 488	<u>27 571</u> 21 617	<u>28 947</u> 18 891	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 034</u> 17 382
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 748	<u>27 804</u> 21 847	<u>29 151</u> 19 092	<u>31 950</u> 21 847	<u>22 222</u> 17 567
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 299</u> 25 286	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 573</u> 19 507	<u>32 432</u> 22 321	<u>22 610</u> 17 948
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 582</u> 25 564	<u>28 536</u> 22 567	<u>29 790</u> 19 721	<u>32 681</u> 22 567	<u>22 810</u> 18 146
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 878</u> 23 263	<u>26 923</u> 21 339	<u>27 636</u> 18 080	<u>30 947</u> 21 339	<u>20 948</u> 16 593
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 483</u> 23 498	<u>27 508</u> 21 555	<u>28 309</u> 18 263	<u>31 653</u> 21 555	<u>21 403</u> 16 760
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 726</u> 23 738	<u>27 732</u> 21 775	<u>28 498</u> 18 449	<u>31 877</u> 21 775	<u>21 577</u> 16 932
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 975</u> 23 983	<u>27 960</u> 21 999	<u>28 691</u> 18 640	<u>32 105</u> 21 999	<u>21 754</u> 17 106
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 488</u> 24 488	<u>28 430</u> 22 462	<u>29 090</u> 19 032	<u>32 575</u> 22 462	<u>22 120</u> 17 466

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 027</u> 18 033
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 421</u> 18 421
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 625</u> 18 621
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 836</u> 17 845
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 027</u> 18 033
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 222</u> 18 225
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 625</u> 18 621
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 832</u> 18 826
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 816</u> 17 221
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 378</u> 17 395
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 559</u> 17 572
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 743</u> 17 753
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 123</u> 18 127

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>27 868</u> 25 389	<u>28 017</u> 17 975	<u>25 286</u> 17 975	<u>29 352</u> 19 290	<u>33 891</u> 22 701
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 709</u> 21 296	<u>26 815</u> 24 353	<u>27 271</u> 17 242	<u>24 540</u> 17 242	<u>28 552</u> 18 503	<u>32 950</u> 21 775
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 452</u> 17 419	<u>24 721</u> 17 419	<u>28 746</u> 18 694	<u>33 178</u> 21 999
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 636</u> 17 601	<u>24 905</u> 17 601	<u>28 944</u> 18 888	<u>33 411</u> 22 228
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>27 868</u> 25 389	<u>28 017</u> 17 975	<u>25 286</u> 17 975	<u>29 352</u> 19 290	<u>33 891</u> 22 701
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 441	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 213</u> 18 169	<u>25 482</u> 18 169	<u>29 563</u> 19 498	<u>34 139</u> 22 945
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>27 071</u> 24 604	<u>27 452</u> 17 419	<u>24 721</u> 17 419	<u>28 746</u> 18 694	<u>33 178</u> 21 999
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 636</u> 17 601	<u>24 905</u> 17 601	<u>28 944</u> 18 888	<u>33 411</u> 22 228
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 392</u> 21 968	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 824</u> 17 786	<u>25 093</u> 17 786	<u>29 146</u> 19 087	<u>33 648</u> 22 462
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 441	<u>28 146</u> 25 662	<u>28 213</u> 18 169	<u>25 482</u> 18 169	<u>29 563</u> 19 498	<u>34 139</u> 22 945
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 120</u> 22 685	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 414</u> 18 366	<u>25 683</u> 18 366	<u>29 778</u> 19 710	<u>34 392</u> 23 195
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>27 331</u> 24 860	<u>27 636</u> 17 601	<u>24 905</u> 17 601	<u>28 944</u> 18 888	<u>33 411</u> 22 228
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 392</u> 21 968	<u>27 597</u> 25 122	<u>27 824</u> 17 786	<u>25 093</u> 17 786	<u>29 146</u> 19 087	<u>33 648</u> 22 462

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 352</u> 24 574	<u>31 322</u> 23 917	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 425</u> 19 290	<u>30 369</u> 19 234	<u>33 891</u> 22 701	<u>33 891</u> 22 701
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 333</u> 23 571	<u>30 331</u> 22 941	<u>25 205</u> 22 768	<u>29 625</u> 18 503	<u>29 571</u> 18 449	<u>32 950</u> 21 775	<u>32 950</u> 21 775
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 579</u> 23 814	<u>30 571</u> 23 177	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 819</u> 18 694	<u>29 764</u> 18 640	<u>33 178</u> 21 999	<u>33 178</u> 21 999
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 831</u> 24 063	<u>30 816</u> 23 419	<u>25 687</u> 23 242	<u>30 017</u> 18 888	<u>29 962</u> 18 834	<u>33 411</u> 22 228	<u>33 411</u> 22 228
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 352</u> 24 574	<u>31 322</u> 23 917	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 425</u> 19 290	<u>30 369</u> 19 234	<u>33 891</u> 22 701	<u>33 891</u> 22 701
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 620</u> 24 839	<u>31 584</u> 24 174	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 636</u> 19 498	<u>30 579</u> 19 441	<u>34 139</u> 22 945	<u>34 139</u> 22 945
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 579</u> 23 814	<u>30 571</u> 23 177	<u>25 443</u> 23 003	<u>29 819</u> 18 694	<u>29 764</u> 18 640	<u>33 178</u> 21 999	<u>33 178</u> 21 999
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 831</u> 24 063	<u>30 816</u> 23 419	<u>25 687</u> 23 242	<u>30 017</u> 18 888	<u>29 962</u> 18 834	<u>33 411</u> 22 228	<u>33 411</u> 22 228
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 089</u> 24 316	<u>31 067</u> 23 665	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 219</u> 19 087	<u>30 163</u> 19 032	<u>33 648</u> 22 462	<u>33 648</u> 22 462
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 620</u> 24 839	<u>31 584</u> 24 174	<u>26 448</u> 23 992	<u>30 636</u> 19 498	<u>30 579</u> 19 441	<u>34 139</u> 22 945	<u>34 139</u> 22 945
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 894</u> 25 109	<u>31 851</u> 24 437	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 851</u> 19 710	<u>30 794</u> 19 653	<u>34 392</u> 23 195	<u>34 392</u> 23 195
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 831</u> 24 063	<u>30 816</u> 23 419	<u>25 687</u> 23 242	<u>30 017</u> 18 888	<u>29 962</u> 18 834	<u>33 411</u> 22 228	<u>33 411</u> 22 228
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 089</u> 24 316	<u>31 067</u> 23 665	<u>25 935</u> 23 487	<u>30 219</u> 19 087	<u>30 163</u> 19 032	<u>33 648</u> 22 462	<u>33 648</u> 22 462

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 748	<u>28 673</u> 22 701	<u>29 296</u> 19 234	<u>32 818</u> 22 701	<u>22 309</u> 17 652
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 726</u> 23 738	<u>27 732</u> 21 775	<u>28 498</u> 18 449	<u>31 877</u> 21 775	<u>21 577</u> 16 932
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 975</u> 23 983	<u>27 960</u> 21 999	<u>28 691</u> 18 640	<u>32 105</u> 21 999	<u>21 754</u> 17 106
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 229</u> 24 233	<u>28 192</u> 22 228	<u>28 889</u> 18 834	<u>32 338</u> 22 228	<u>21 935</u> 17 284
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 748	<u>28 673</u> 22 701	<u>29 296</u> 19 234	<u>32 818</u> 22 701	<u>22 309</u> 17 652
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 023</u> 25 014	<u>28 921</u> 22 945	<u>29 506</u> 19 441	<u>33 066</u> 22 945	<u>22 502</u> 17 842
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 975</u> 23 983	<u>27 960</u> 21 999	<u>28 691</u> 18 640	<u>32 105</u> 21 999	<u>21 754</u> 17 106
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 229</u> 24 233	<u>28 192</u> 22 228	<u>28 889</u> 18 834	<u>32 338</u> 22 228	<u>21 935</u> 17 284
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 488</u> 24 488	<u>28 430</u> 22 462	<u>29 090</u> 19 032	<u>32 575</u> 22 462	<u>22 120</u> 17 466
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 023</u> 25 014	<u>28 921</u> 22 945	<u>29 506</u> 19 441	<u>33 066</u> 22 945	<u>22 502</u> 17 842
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 299</u> 25 286	<u>29 174</u> 23 195	<u>29 721</u> 19 653	<u>33 320</u> 23 195	<u>22 699</u> 18 036
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 229</u> 24 233	<u>28 192</u> 22 228	<u>28 889</u> 18 834	<u>32 338</u> 22 228	<u>21 935</u> 17 284
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 488</u> 24 488	<u>28 430</u> 22 462	<u>29 090</u> 19 032	<u>32 575</u> 22 462	<u>22 120</u> 17 466

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 319</u> 18 320
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 559</u> 17 572
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 743</u> 17 753
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 931</u> 17 938
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 319</u> 18 320
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 517
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 743</u> 17 753
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 931</u> 17 938
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 123</u> 18 127
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 517
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 723</u> 18 718
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 931</u> 17 938
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 123</u> 18 127

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>27 868</u> 25 389	<u>28 017</u> 17 975	<u>25 286</u> 17 975	<u>29 352</u> 19 290	<u>33 891</u> 22 701
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 120</u> 22 685	<u>28 429</u> 25 941	<u>28 414</u> 18 366	<u>25 683</u> 18 366	<u>29 778</u> 19 710	<u>34 392</u> 23 195
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 373</u> 22 934	<u>28 719</u> 26 226	<u>28 619</u> 18 568	<u>25 888</u> 18 568	<u>29 999</u> 19 926	<u>34 651</u> 23 450
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 682</u> 20 957	<u>26 615</u> 24 348	<u>28 085</u> 18 523	<u>25 491</u> 18 523	<u>29 494</u> 19 910	<u>32 305</u> 21 429
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 580</u> 21 169	<u>27 060</u> 24 594	<u>28 763</u> 18 710	<u>26 032</u> 18 710	<u>30 186</u> 20 111	<u>32 818</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 800</u> 21 385	<u>27 315</u> 24 845	<u>28 957</u> 18 901	<u>26 226</u> 18 901	<u>30 395</u> 20 316	<u>33 042</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>27 576</u> 25 101	<u>29 155</u> 19 096	<u>26 424</u> 19 096	<u>30 608</u> 20 526	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 112</u> 25 630	<u>29 563</u> 19 498	<u>26 832</u> 19 498	<u>31 047</u> 20 958	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 295	<u>28 389</u> 25 902	<u>29 774</u> 19 705	<u>27 043</u> 19 705	<u>31 273</u> 21 181	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 800</u> 21 385	<u>27 315</u> 24 845	<u>28 957</u> 18 901	<u>26 226</u> 18 901	<u>30 395</u> 20 316	<u>33 042</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>27 576</u> 25 101	<u>29 155</u> 19 096	<u>26 424</u> 19 096	<u>30 608</u> 20 526	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>27 841</u> 25 363	<u>29 357</u> 19 295	<u>26 626</u> 19 295	<u>30 825</u> 20 739	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 295	<u>28 389</u> 25 902	<u>29 774</u> 19 705	<u>27 043</u> 19 705	<u>31 273</u> 21 181	<u>33 988</u> 22 796

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 352</u> 24 574	<u>31 322</u> 23 917	<u>26 189</u> 23 737	<u>30 425</u> 19 290	<u>30 369</u> 19 234	<u>33 891</u> 22 701	<u>33 891</u> 22 701
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 894</u> 25 109	<u>31 851</u> 24 437	<u>26 713</u> 24 253	<u>30 851</u> 19 710	<u>30 794</u> 19 653	<u>34 392</u> 23 195	<u>34 392</u> 23 195
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 175</u> 25 385	<u>32 124</u> 24 706	<u>26 984</u> 24 519	<u>31 071</u> 19 926	<u>31 013</u> 19 869	<u>34 651</u> 23 450	<u>34 651</u> 23 450
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 061</u> 23 650	<u>30 113</u> 22 808	<u>25 087</u> 22 844	<u>30 762</u> 19 910	<u>29 811</u> 18 973	<u>32 305</u> 21 429	<u>32 305</u> 21 429
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 655</u> 23 889	<u>30 430</u> 23 038	<u>25 516</u> 23 074	<u>31 259</u> 20 111	<u>30 298</u> 19 165	<u>32 818</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 903</u> 24 133	<u>30 668</u> 23 274	<u>25 756</u> 23 310	<u>31 468</u> 20 316	<u>30 497</u> 19 360	<u>33 042</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 156</u> 24 381	<u>30 912</u> 23 513	<u>26 000</u> 23 550	<u>31 680</u> 20 526	<u>30 699</u> 19 560	<u>33 271</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 677</u> 24 895	<u>31 415</u> 24 008	<u>26 503</u> 24 046	<u>32 120</u> 20 958	<u>31 118</u> 19 972	<u>33 744</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 946</u> 25 160	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 763</u> 24 302	<u>32 346</u> 21 181	<u>31 334</u> 20 184	<u>33 988</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 903</u> 24 133	<u>30 668</u> 23 274	<u>25 756</u> 23 310	<u>31 468</u> 20 316	<u>30 497</u> 19 360	<u>33 042</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 156</u> 24 381	<u>30 912</u> 23 513	<u>26 000</u> 23 550	<u>31 680</u> 20 526	<u>30 699</u> 19 560	<u>33 271</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 414</u> 24 635	<u>31 161</u> 23 758	<u>26 249</u> 23 796	<u>31 898</u> 20 739	<u>30 906</u> 19 764	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 946</u> 25 160	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 763</u> 24 302	<u>32 346</u> 21 181	<u>31 334</u> 20 184	<u>33 988</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 748	<u>28 673</u> 22 701	<u>29 296</u> 19 234	<u>32 818</u> 22 701	<u>22 309</u> 17 652
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 299</u> 25 286	<u>29 174</u> 23 195	<u>29 721</u> 19 653	<u>33 320</u> 23 195	<u>22 699</u> 18 036
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 582</u> 25 564	<u>29 433</u> 23 450	<u>29 940</u> 19 869	<u>33 579</u> 23 450	<u>22 900</u> 18 234
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 511</u> 24 871	<u>27 014</u> 21 429	<u>28 543</u> 18 973	<u>31 037</u> 21 429	<u>22 540</u> 18 160
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 132</u> 25 122	<u>27 600</u> 21 645	<u>29 225</u> 19 165	<u>31 745</u> 21 645	<u>23 011</u> 18 343
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 392</u> 25 378	<u>27 824</u> 21 866	<u>29 424</u> 19 360	<u>31 969</u> 21 866	<u>23 202</u> 18 531
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 658</u> 25 640	<u>28 053</u> 22 091	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 396</u> 18 722
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 207</u> 26 180	<u>28 526</u> 22 556	<u>30 045</u> 19 972	<u>32 671</u> 22 556	<u>23 796</u> 19 116
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 490</u> 26 458	<u>28 769</u> 22 796	<u>30 261</u> 20 184	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 003</u> 19 319
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 392</u> 25 378	<u>27 824</u> 21 866	<u>29 424</u> 19 360	<u>31 969</u> 21 866	<u>23 202</u> 18 531
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 658</u> 25 640	<u>28 053</u> 22 091	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 396</u> 18 722
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 930</u> 25 907	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 834</u> 19 764	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 594</u> 18 917
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 490</u> 26 458	<u>28 769</u> 22 796	<u>30 261</u> 20 184	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 003</u> 19 319

				,	
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 319</u> 18 320
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 723</u> 18 718
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 932</u> 18 924
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 442</u> 18 821
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 020</u> 19 011
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 217</u> 19 205
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 419</u> 19 403
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 834</u> 19 811
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 048</u> 20 022
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 217</u> 19 205
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 419</u> 19 403
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 624</u> 19 605
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 048</u> 20 022

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 968</u> 22 535	<u>28 672</u> 26 181	<u>29 989</u> 19 917	<u>27 258</u> 19 917	<u>31 505</u> 21 408	<u>34 237</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>27 576</u> 25 101	<u>29 155</u> 19 096	<u>26 424</u> 19 096	<u>30 608</u> 20 526	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>27 841</u> 25 363	<u>29 357</u> 19 295	<u>26 626</u> 19 295	<u>30 825</u> 20 739	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 112</u> 25 630	<u>29 563</u> 19 498	<u>26 832</u> 19 498	<u>31 047</u> 20 958	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 968</u> 22 535	<u>28 672</u> 26 181	<u>29 989</u> 19 917	<u>27 258</u> 19 917	<u>31 505</u> 21 408	<u>34 237</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 780	<u>28 962</u> 26 465	<u>30 209</u> 20 134	<u>27 478</u> 20 134	<u>31 741</u> 21 641	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>27 841</u> 25 363	<u>29 357</u> 19 295	<u>26 626</u> 19 295	<u>30 825</u> 20 739	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 112</u> 25 630	<u>29 563</u> 19 498	<u>26 832</u> 19 498	<u>31 047</u> 20 958	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 295	<u>28 389</u> 25 902	<u>29 774</u> 19 705	<u>27 043</u> 19 705	<u>31 273</u> 21 181	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 780	<u>28 962</u> 26 465	<u>30 209</u> 20 134	<u>27 478</u> 20 134	<u>31 741</u> 21 641	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 471</u> 23 030	<u>29 257</u> 26 756	<u>30 434</u> 20 355	<u>27 703</u> 20 355	<u>31 983</u> 21 879	<u>34 751</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 780	<u>28 962</u> 26 465	<u>30 209</u> 20 134	<u>27 478</u> 20 134	<u>31 741</u> 21 641	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 471</u> 23 030	<u>29 257</u> 26 756	<u>30 434</u> 20 355	<u>27 703</u> 20 355	<u>31 983</u> 21 879	<u>34 751</u> 23 548

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 221</u> 25 430	<u>31 940</u> 24 525	<u>27 029</u> 24 563	<u>32 577</u> 21 408	<u>31 554</u> 20 401	<u>34 237</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 156</u> 24 381	<u>30 912</u> 23 513	<u>26 000</u> 23 550	<u>31 680</u> 20 526	<u>30 699</u> 19 560	<u>33 271</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 414</u> 24 635	<u>31 161</u> 23 758	<u>26 249</u> 23 796	<u>31 898</u> 20 739	<u>30 906</u> 19 764	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 677</u> 24 895	<u>31 415</u> 24 008	<u>26 503</u> 24 046	<u>32 120</u> 20 958	<u>31 118</u> 19 972	<u>33 744</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 221</u> 25 430	<u>31 940</u> 24 525	<u>27 029</u> 24 563	<u>32 577</u> 21 408	<u>31 554</u> 20 401	<u>34 237</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 502</u> 25 707	<u>32 211</u> 24 791	<u>27 300</u> 24 830	<u>32 814</u> 21 641	<u>31 780</u> 20 623	<u>34 491</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 414</u> 24 635	<u>31 161</u> 23 758	<u>26 249</u> 23 796	<u>31 898</u> 20 739	<u>30 906</u> 19 764	<u>33 505</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 677</u> 24 895	<u>31 415</u> 24 008	<u>26 503</u> 24 046	<u>32 120</u> 20 958	<u>31 118</u> 19 972	<u>33 744</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 946</u> 25 160	<u>31 675</u> 24 264	<u>26 763</u> 24 302	<u>32 346</u> 21 181	<u>31 334</u> 20 184	<u>33 988</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 502</u> 25 707	<u>32 211</u> 24 791	<u>27 300</u> 24 830	<u>32 814</u> 21 641	<u>31 780</u> 20 623	<u>34 491</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 789</u> 25 989	<u>32 487</u> 25 064	<u>27 577</u> 25 103	<u>33 055</u> 21 879	<u>32 010</u> 20 850	<u>34 751</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 502</u> 25 707	<u>32 211</u> 24 791	<u>27 300</u> 24 830	<u>32 814</u> 21 641	<u>31 780</u> 20 623	<u>34 491</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 789</u> 25 989	<u>32 487</u> 25 064	<u>27 577</u> 25 103	<u>33 055</u> 21 879	<u>32 010</u> 20 850	<u>34 751</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 779</u> 26 743	<u>29 018</u> 23 041	<u>30 481</u> 20 401	<u>33 164</u> 23 041	<u>24 214</u> 19 527
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 658</u> 25 640	<u>28 053</u> 22 091	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 396</u> 18 722
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 930</u> 25 907	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 834</u> 19 764	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 594</u> 18 917
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 207</u> 26 180	<u>28 526</u> 22 556	<u>30 045</u> 19 972	<u>32 671</u> 22 556	<u>23 796</u> 19 116
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 779</u> 26 743	<u>29 018</u> 23 041	<u>30 481</u> 20 401	<u>33 164</u> 23 041	<u>24 214</u> 19 527
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 074</u> 27 033	<u>29 273</u> 23 292	<u>30 707</u> 20 623	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 429</u> 19 739
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 930</u> 25 907	<u>28 287</u> 22 321	<u>29 834</u> 19 764	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 594</u> 18 917
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 207</u> 26 180	<u>28 526</u> 22 556	<u>30 045</u> 19 972	<u>32 671</u> 22 556	<u>23 796</u> 19 116
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 490</u> 26 458	<u>28 769</u> 22 796	<u>30 261</u> 20 184	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 003</u> 19 319
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 074</u> 27 033	<u>29 273</u> 23 292	<u>30 707</u> 20 623	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 429</u> 19 739
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 376</u> 27 330	<u>29 533</u> 23 548	<u>30 937</u> 20 850	<u>33 678</u> 23 548	<u>24 650</u> 19 956
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 074</u> 27 033	<u>29 273</u> 23 292	<u>30 707</u> 20 623	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 429</u> 19 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 376</u> 27 330	<u>29 533</u> 23 548	<u>30 937</u> 20 850	<u>33 678</u> 23 548	<u>24 650</u> 19 956

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 266</u> 20 237
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 419</u> 19 403
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 624</u> 19 605
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 834</u> 19 811
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 266</u> 20 237
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 490</u> 20 457
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 624</u> 19 605
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 834</u> 19 811
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 048</u> 20 022
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 490</u> 20 457
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 718</u> 20 682
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 490</u> 20 457
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 718</u> 20 682

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 731</u> 23 286	<u>29 559</u> 27 054	<u>30 664</u> 20 581	<u>27 933</u> 20 581	<u>32 230</u> 22 122	<u>35 017</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 997</u> 23 547	<u>29 868</u> 27 358	<u>30 899</u> 20 812	<u>28 168</u> 20 812	<u>32 482</u> 22 371	<u>35 289</u> 24 077
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>30 507</u> 27 986	<u>31 385</u> 21 291	<u>28 654</u> 21 291	<u>33 005</u> 22 885	<u>35 851</u> 24 631
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 569</u> 21 830	<u>28 003</u> 25 714	<u>29 231</u> 19 651	<u>26 637</u> 19 651	<u>30 710</u> 21 107	<u>33 212</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>28 462</u> 25 974	<u>29 921</u> 19 849	<u>27 190</u> 19 849	<u>31 415</u> 21 320	<u>33 734</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>28 732</u> 26 239	<u>30 126</u> 20 052	<u>27 395</u> 20 052	<u>31 636</u> 21 538	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 176</u> 22 740	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 551</u> 20 470	<u>27 820</u> 20 470	<u>32 092</u> 21 986	<u>34 450</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 420</u> 22 979	<u>29 573</u> 27 068	<u>30 770</u> 20 685	<u>28 039</u> 20 685	<u>32 327</u> 22 218	<u>34 699</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>28 462</u> 25 974	<u>29 921</u> 19 849	<u>27 190</u> 19 849	<u>31 415</u> 21 320	<u>33 734</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>28 732</u> 26 239	<u>30 126</u> 20 052	<u>27 395</u> 20 052	<u>31 636</u> 21 538	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 938</u> 22 506	<u>29 006</u> 26 510	<u>30 336</u> 20 259	<u>27 605</u> 20 259	<u>31 861</u> 21 760	<u>34 206</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 420</u> 22 979	<u>29 573</u> 27 068	<u>30 770</u> 20 685	<u>28 039</u> 20 685	<u>32 327</u> 22 218	<u>34 699</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>29 866</u> 27 356	<u>30 993</u> 20 905	<u>28 262</u> 20 905	<u>32 567</u> 22 454	<u>34 953</u> 23 746

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 082</u> 26 278	<u>32 770</u> 25 342	<u>27 861</u> 25 382	<u>33 302</u> 22 122	<u>32 245</u> 21 081	<u>35 017</u> 23 810	<u>35 017</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 382</u> 26 573	<u>33 060</u> 25 627	<u>28 150</u> 25 667	<u>33 555</u> 22 371	<u>32 486</u> 21 318	<u>35 289</u> 24 077	<u>35 289</u> 24 077
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 003</u> 27 184	<u>33 658</u> 26 216	<u>28 750</u> 26 257	<u>34 078</u> 22 885	<u>32 984</u> 21 808	<u>35 851</u> 24 631	<u>35 851</u> 24 631
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 456</u> 26 007	<u>31 791</u> 24 460	<u>27 400</u> 25 121	<u>31 978</u> 21 107	<u>31 081</u> 20 223	<u>33 212</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 074</u> 26 270	<u>32 125</u> 24 707	<u>27 853</u> 25 374	<u>32 488</u> 21 320	<u>31 581</u> 20 427	<u>33 734</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 346</u> 26 538	<u>32 381</u> 24 959	<u>28 116</u> 25 633	<u>32 709</u> 21 538	<u>31 793</u> 20 636	<u>33 968</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 908</u> 27 091	<u>32 909</u> 25 479	<u>28 659</u> 26 167	<u>33 165</u> 21 986	<u>32 229</u> 21 066	<u>34 450</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 198</u> 27 376	<u>33 182</u> 25 747	<u>28 938</u> 26 443	<u>33 400</u> 22 218	<u>32 455</u> 21 288	<u>34 699</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 074</u> 26 270	<u>32 125</u> 24 707	<u>27 853</u> 25 374	<u>32 488</u> 21 320	<u>31 581</u> 20 427	<u>33 734</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 346</u> 26 538	<u>32 381</u> 24 959	<u>28 116</u> 25 633	<u>32 709</u> 21 538	<u>31 793</u> 20 636	<u>33 968</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 624</u> 26 811	<u>32 642</u> 25 216	<u>28 384</u> 25 897	<u>32 934</u> 21 760	<u>32 009</u> 20 849	<u>34 206</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 198</u> 27 376	<u>33 182</u> 25 747	<u>28 938</u> 26 443	<u>33 400</u> 22 218	<u>32 455</u> 21 288	<u>34 699</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 494</u> 27 667	<u>33 460</u> 26 021	<u>29 224</u> 26 724	<u>33 640</u> 22 454	<u>32 685</u> 21 514	<u>34 953</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 684</u> 27 634	<u>29 799</u> 23 810	<u>31 172</u> 21 081	<u>33 944</u> 23 810	<u>24 875</u> 20 178
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 000</u> 27 944	<u>30 071</u> 24 077	<u>31 413</u> 21 318	<u>34 216</u> 24 077	<u>25 105</u> 20 404
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 653</u> 28 587	<u>30 633</u> 24 631	<u>31 911</u> 21 808	<u>34 778</u> 24 631	<u>25 582</u> 20 874
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 572</u> 25 915	<u>27 921</u> 22 321	<u>29 813</u> 20 223	<u>31 944</u> 22 321	<u>23 667</u> 19 270
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 204</u> 26 177	<u>28 516</u> 22 547	<u>30 508</u> 20 427	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 150</u> 19 464
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 475</u> 26 444	<u>28 750</u> 22 777	<u>30 720</u> 20 636	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 352</u> 19 663
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 035</u> 26 995	<u>29 232</u> 23 251	<u>31 157</u> 21 066	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 768</u> 20 073
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 324</u> 27 279	<u>29 481</u> 23 496	<u>31 382</u> 21 288	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 983</u> 20 284
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 204</u> 26 177	<u>28 516</u> 22 547	<u>30 508</u> 20 427	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 150</u> 19 464
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 475</u> 26 444	<u>28 750</u> 22 777	<u>30 720</u> 20 636	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 352</u> 19 663
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 752</u> 26 717	<u>28 988</u> 23 012	<u>30 936</u> 20 849	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 558</u> 19 866
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 324</u> 27 279	<u>29 481</u> 23 496	<u>31 382</u> 21 288	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 983</u> 20 284
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 619</u> 27 569	<u>29 734</u> 23 746	<u>31 612</u> 21 514	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 202</u> 20 500

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 952</u> 20 912
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 191</u> 21 147
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 684</u> 21 633
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 603</u> 19 963
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 193</u> 20 165
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 402</u> 20 371
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 833</u> 20 795
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 21 014
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 193</u> 20 165
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 402</u> 20 371
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 615</u> 20 581
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 21 014
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 283</u> 21 237

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>28 732</u> 26 239	<u>30 126</u> 20 052	<u>27 395</u> 20 052	<u>31 636</u> 21 538	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 938</u> 22 506	<u>29 006</u> 26 510	<u>30 336</u> 20 259	<u>27 605</u> 20 259	<u>31 861</u> 21 760	<u>34 206</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 176</u> 22 740	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 551</u> 20 470	<u>27 820</u> 20 470	<u>32 092</u> 21 986	<u>34 450</u> 23 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>29 866</u> 27 356	<u>30 993</u> 20 905	<u>28 262</u> 20 905	<u>32 567</u> 22 454	<u>34 953</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 922</u> 23 474	<u>30 165</u> 27 650	<u>31 222</u> 21 130	<u>28 491</u> 21 130	<u>32 812</u> 22 696	<u>35 212</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>29 866</u> 27 356	<u>30 993</u> 20 905	<u>28 262</u> 20 905	<u>32 567</u> 22 454	<u>34 953</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 922</u> 23 474	<u>30 165</u> 27 650	<u>31 222</u> 21 130	<u>28 491</u> 21 130	<u>32 812</u> 22 696	<u>35 212</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>30 470</u> 27 950	<u>31 455</u> 21 360	<u>28 724</u> 21 360	<u>33 063</u> 22 942	<u>35 477</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 446</u> 23 989	<u>30 782</u> 28 257	<u>31 694</u> 21 594	<u>28 963</u> 21 594	<u>33 319</u> 23 194	<u>35 748</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 994</u> 24 528	<u>31 427</u> 28 892	<u>32 187</u> 22 080	<u>29 456</u> 22 080	<u>33 849</u> 23 716	<u>36 308</u> 25 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 456</u> 22 704	<u>29 391</u> 27 080	<u>30 191</u> 20 595	<u>27 596</u> 20 595	<u>31 720</u> 22 100	<u>34 120</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 372</u> 22 933	<u>29 864</u> 27 354	<u>30 890</u> 20 803	<u>28 159</u> 20 803	<u>32 434</u> 22 323	<u>34 650</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>30 148</u> 27 633	<u>31 106</u> 21 016	<u>28 375</u> 21 016	<u>32 665</u> 22 551	<u>34 894</u> 23 688

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 346</u> 26 538	<u>32 381</u> 24 959	<u>28 116</u> 25 633	<u>32 709</u> 21 538	<u>31 793</u> 20 636	<u>33 968</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 624</u> 26 811	<u>32 642</u> 25 216	<u>28 384</u> 25 897	<u>32 934</u> 21 760	<u>32 009</u> 20 849	<u>34 206</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 908</u> 27 091	<u>32 909</u> 25 479	<u>28 659</u> 26 167	<u>33 165</u> 21 986	<u>32 229</u> 21 066	<u>34 450</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 494</u> 27 667	<u>33 460</u> 26 021	<u>29 224</u> 26 724	<u>33 640</u> 22 454	<u>32 685</u> 21 514	<u>34 953</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 796</u> 27 965	<u>33 744</u> 26 301	<u>29 516</u> 27 011	<u>33 885</u> 22 696	<u>32 920</u> 21 745	<u>35 212</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 494</u> 27 667	<u>33 460</u> 26 021	<u>29 224</u> 26 724	<u>33 640</u> 22 454	<u>32 685</u> 21 514	<u>34 953</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 796</u> 27 965	<u>33 744</u> 26 301	<u>29 516</u> 27 011	<u>33 885</u> 22 696	<u>32 920</u> 21 745	<u>35 212</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 105</u> 28 269	<u>34 035</u> 26 587	<u>29 814</u> 27 305	<u>34 136</u> 22 942	<u>33 160</u> 21 982	<u>35 477</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 421</u> 28 579	<u>34 332</u> 26 879	<u>30 119</u> 27 605	<u>34 392</u> 23 194	<u>33 405</u> 22 223	<u>35 748</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 073</u> 29 222	<u>34 945</u> 27 483	<u>30 750</u> 28 225	<u>34 922</u> 23 716	<u>33 913</u> 22 723	<u>36 308</u> 25 080	<u>36 308</u> 25 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 574</u> 27 107	<u>32 816</u> 25 469	<u>28 480</u> 26 183	<u>32 987</u> 22 100	<u>32 260</u> 21 384	<u>34 120</u> 23 214	<u>34 120</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 203</u> 27 381	<u>33 160</u> 25 726	<u>28 943</u> 26 448	<u>33 507</u> 22 323	<u>32 772</u> 21 600	<u>34 650</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 487</u> 27 660	<u>33 427</u> 25 989	<u>29 218</u> 26 717	<u>33 738</u> 22 551	<u>32 996</u> 21 820	<u>34 894</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 475</u> 26 444	<u>28 750</u> 22 777	<u>30 720</u> 20 636	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 352</u> 19 663
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 752</u> 26 717	<u>28 988</u> 23 012	<u>30 936</u> 20 849	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 558</u> 19 866
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 035</u> 26 995	<u>29 232</u> 23 251	<u>31 157</u> 21 066	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 768</u> 20 073
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 619</u> 27 569	<u>29 734</u> 23 746	<u>31 612</u> 21 514	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 202</u> 20 500
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 920</u> 27 866	<u>29 994</u> 24 002	<u>31 847</u> 21 745	<u>34 139</u> 24 002	<u>25 426</u> 20 720
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 619</u> 27 569	<u>29 734</u> 23 746	<u>31 612</u> 21 514	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 202</u> 20 500
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 920</u> 27 866	<u>29 994</u> 24 002	<u>31 847</u> 21 745	<u>34 139</u> 24 002	<u>25 426</u> 20 720
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 228</u> 28 169	<u>30 259</u> 24 262	<u>32 087</u> 21 982	<u>34 404</u> 24 262	<u>25 655</u> 20 945
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 542</u> 28 478	<u>30 530</u> 24 529	<u>32 332</u> 22 223	<u>34 675</u> 24 529	<u>25 889</u> 21 175
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 192</u> 29 118	<u>31 090</u> 25 080	<u>32 840</u> 22 723	<u>35 235</u> 25 080	<u>26 372</u> 21 651
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 337</u> 28 637	<u>28 828</u> 23 214	<u>30 992</u> 21 384	<u>32 852</u> 23 214	<u>24 616</u> 20 203
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 997</u> 28 926	<u>29 432</u> 23 449	<u>31 699</u> 21 600	<u>33 578</u> 23 449	<u>25 108</u> 20 407
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 297</u> 29 221	<u>29 675</u> 23 688	<u>31 923</u> 21 820	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 320</u> 20 615

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 402</u> 20 371
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 615</u> 20 581
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 833</u> 20 795
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 283</u> 21 237
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 515</u> 21 466
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 283</u> 21 237
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 515</u> 21 466
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 752</u> 21 699
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 994</u> 21 938
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 495</u> 22 430
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 578</u> 20 923
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 178</u> 21 135
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 397</u> 21 350

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 101</u> 23 650	<u>30 733</u> 28 209	<u>31 550</u> 21 454	<u>28 819</u> 21 454	<u>33 143</u> 23 021	<u>35 395</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>31 034</u> 28 506	<u>31 780</u> 21 679	<u>29 049</u> 21 679	<u>33 389</u> 23 263	<u>35 654</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 372</u> 22 933	<u>29 864</u> 27 354	<u>30 890</u> 20 803	<u>28 159</u> 20 803	<u>32 434</u> 22 323	<u>34 650</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>30 148</u> 27 633	<u>31 106</u> 21 016	<u>28 375</u> 21 016	<u>32 665</u> 22 551	<u>34 894</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 853</u> 23 406	<u>30 437</u> 27 918	<u>31 326</u> 21 232	<u>28 595</u> 21 232	<u>32 902</u> 22 784	<u>35 142</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>31 034</u> 28 506	<u>31 780</u> 21 679	<u>29 049</u> 21 679	<u>33 389</u> 23 263	<u>35 654</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 612</u> 24 153	<u>31 342</u> 28 809	<u>32 014</u> 21 910	<u>29 283</u> 21 910	<u>33 640</u> 23 511	<u>35 918</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>30 148</u> 27 633	<u>31 106</u> 21 016	<u>28 375</u> 21 016	<u>32 665</u> 22 551	<u>34 894</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 853</u> 23 406	<u>30 437</u> 27 918	<u>31 326</u> 21 232	<u>28 595</u> 21 232	<u>32 902</u> 22 784	<u>35 142</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 101</u> 23 650	<u>30 733</u> 28 209	<u>31 550</u> 21 454	<u>28 819</u> 21 454	<u>33 143</u> 23 021	<u>35 395</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 612</u> 24 153	<u>31 342</u> 28 809	<u>32 014</u> 21 910	<u>29 283</u> 21 910	<u>33 640</u> 23 511	<u>35 918</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 876</u> 24 412	<u>31 657</u> 29 119	<u>32 253</u> 22 146	<u>29 522</u> 22 146	<u>33 897</u> 23 763	<u>36 187</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 612</u> 24 153	<u>31 342</u> 28 809	<u>32 014</u> 21 910	<u>29 283</u> 21 910	<u>33 640</u> 23 511	<u>35 918</u> 24 696

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 072</u> 28 237	<u>33 977</u> 26 530	<u>29 783</u> 27 274	<u>34 216</u> 23 021	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 395</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 374</u> 28 534	<u>34 261</u> 26 809	<u>30 075</u> 27 561	<u>34 462</u> 23 263	<u>33 696</u> 22 509	<u>35 654</u> 24 436	<u>35 654</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 203</u> 27 381	<u>33 160</u> 25 726	<u>28 943</u> 26 448	<u>33 507</u> 22 323	<u>32 772</u> 21 600	<u>34 650</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 487</u> 27 660	<u>33 427</u> 25 989	<u>29 218</u> 26 717	<u>33 738</u> 22 551	<u>32 996</u> 21 820	<u>34 894</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 777</u> 27 946	<u>33 699</u> 26 256	<u>29 497</u> 26 993	<u>33 975</u> 22 784	<u>33 225</u> 22 045	<u>35 142</u> 23 932	<u>35 142</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 374</u> 28 534	<u>34 261</u> 26 809	<u>30 075</u> 27 561	<u>34 462</u> 23 263	<u>33 696</u> 22 509	<u>35 654</u> 24 436	<u>35 654</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 683</u> 28 837	<u>34 551</u> 27 094	<u>30 373</u> 27 854	<u>34 713</u> 23 511	<u>33 939</u> 22 749	<u>35 918</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 487</u> 27 660	<u>33 427</u> 25 989	<u>29 218</u> 26 717	<u>33 738</u> 22 551	<u>32 996</u> 21 820	<u>34 894</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 777</u> 27 946	<u>33 699</u> 26 256	<u>29 497</u> 26 993	<u>33 975</u> 22 784	<u>33 225</u> 22 045	<u>35 142</u> 23 932	<u>35 142</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 072</u> 28 237	<u>33 977</u> 26 530	<u>29 783</u> 27 274	<u>34 216</u> 23 021	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 395</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 683</u> 28 837	<u>34 551</u> 27 094	<u>30 373</u> 27 854	<u>34 713</u> 23 511	<u>33 939</u> 22 749	<u>35 918</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 998</u> 29 147	<u>34 847</u> 27 386	<u>30 677</u> 28 154	<u>34 970</u> 23 763	<u>34 188</u> 22 993	<u>36 187</u> 24 962	<u>36 187</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 683</u> 28 837	<u>34 551</u> 27 094	<u>30 373</u> 27 854	<u>34 713</u> 23 511	<u>33 939</u> 22 749	<u>35 918</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 915</u> 29 830	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 322</u> 24 182	<u>25 756</u> 21 045
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 234</u> 30 144	<u>30 435</u> 24 436	<u>32 623</u> 22 509	<u>34 581</u> 24 436	<u>25 981</u> 21 266
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 997</u> 28 926	<u>29 432</u> 23 449	<u>31 699</u> 21 600	<u>33 578</u> 23 449	<u>25 108</u> 20 407
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 297</u> 29 221	<u>29 675</u> 23 688	<u>31 923</u> 21 820	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 320</u> 20 615
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 603</u> 29 522	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 152</u> 22 045	<u>34 069</u> 23 932	<u>25 536</u> 20 828
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 234</u> 30 144	<u>30 435</u> 24 436	<u>32 623</u> 22 509	<u>34 581</u> 24 436	<u>25 981</u> 21 266
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 560</u> 30 464	<u>30 700</u> 24 696	<u>32 866</u> 22 749	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 211</u> 21 493
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 297</u> 29 221	<u>29 675</u> 23 688	<u>31 923</u> 21 820	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 320</u> 20 615
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 603</u> 29 522	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 152</u> 22 045	<u>34 069</u> 23 932	<u>25 536</u> 20 828
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 915</u> 29 830	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 322</u> 24 182	<u>25 756</u> 21 045
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 560</u> 30 464	<u>30 700</u> 24 696	<u>32 866</u> 22 749	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 211</u> 21 493
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 893</u> 30 792	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 115</u> 22 993	<u>35 115</u> 24 962	<u>26 446</u> 21 724
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 560</u> 30 464	<u>30 700</u> 24 696	<u>32 866</u> 22 749	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 211</u> 21 493

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 849</u> 21 795
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 082</u> 22 025
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 178</u> 21 135
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 397</u> 21 350
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 621</u> 21 571
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 082</u> 22 025
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 320</u> 22 259
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 397</u> 21 350
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 621</u> 21 571
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 849</u> 21 795
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 320</u> 22 259
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 564</u> 22 498
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 320</u> 22 259

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 876</u> 24 412	<u>31 657</u> 29 119	<u>32 253</u> 22 146	<u>29 522</u> 22 146	<u>33 897</u> 23 763	<u>36 187</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 678	<u>31 979</u> 29 435	<u>32 498</u> 22 386	<u>29 767</u> 22 386	<u>34 160</u> 24 022	<u>36 463</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 421</u> 24 949	<u>32 307</u> 29 759	<u>32 748</u> 22 632	<u>30 017</u> 22 632	<u>34 428</u> 24 286	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 990</u> 25 510	<u>32 987</u> 30 427	<u>33 265</u> 23 141	<u>30 534</u> 23 141	<u>34 982</u> 24 831	<u>37 327</u> 26 083
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 577	<u>30 942</u> 28 607	<u>32 038</u> 22 414	<u>29 444</u> 22 414	<u>33 729</u> 24 077	<u>35 027</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 269</u> 23 815	<u>31 431</u> 28 896	<u>32 756</u> 22 640	<u>30 025</u> 22 640	<u>34 463</u> 24 321	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031	<u>41 908</u> 24 214
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421	<u>42 278</u> 24 577
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520	<u>41 423</u> 23 739
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903	<u>41 786</u> 24 095
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292	<u>42 155</u> 24 456
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685	<u>42 529</u> 24 823
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541	<u>42 391</u> 24 688

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 998</u> 29 147	<u>34 847</u> 27 386	<u>30 677</u> 28 154	<u>34 970</u> 23 763	<u>34 188</u> 22 993	<u>36 187</u> 24 962	<u>36 187</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 320</u> 29 464	<u>35 149</u> 27 683	<u>30 988</u> 28 460	<u>35 233</u> 24 022	<u>34 442</u> 23 243	<u>36 463</u> 25 233	<u>36 463</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 649</u> 29 788	<u>35 458</u> 27 988	<u>31 306</u> 28 773	<u>35 501</u> 24 286	<u>34 701</u> 23 499	<u>36 745</u> 25 510	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 329</u> 30 457	<u>36 097</u> 28 617	<u>31 962</u> 29 419	<u>36 055</u> 24 831	<u>35 238</u> 24 027	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 649</u> 29 150	<u>34 331</u> 26 960	<u>30 484</u> 28 156	<u>34 997</u> 24 077	<u>33 893</u> 22 991	<u>35 027</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 300</u> 29 444	<u>34 690</u> 27 232	<u>30 968</u> 28 441	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 421</u> 23 223	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 25 425	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 192</u> 25 806	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 24 926	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 25 300	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 25 680	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 455</u> 26 065	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 25 923	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 893</u> 30 792	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 115</u> 22 993	<u>35 115</u> 24 962	<u>26 446</u> 21 724
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 233</u> 31 127	<u>31 245</u> 25 233	<u>33 369</u> 23 243	<u>35 390</u> 25 233	<u>26 686</u> 21 960
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 31 469	<u>31 527</u> 25 510	<u>33 628</u> 23 499	<u>35 672</u> 25 510	<u>26 931</u> 22 201
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 299</u> 32 176	<u>32 109</u> 26 083	<u>34 165</u> 24 027	<u>36 254</u> 26 083	<u>27 438</u> 22 700
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 454</u> 30 720	<u>29 735</u> 24 107	<u>32 625</u> 22 991	<u>33 759</u> 24 107	<u>26 417</u> 21 976
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 135</u> 31 030	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 928</u> 22 198
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 27 008	<u>30 840</u> 24 715	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>43 359</u> 27 413	<u>31 218</u> 25 086	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>42 406</u> 26 478	<u>30 345</u> 24 230	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 811</u> 26 875	<u>30 716</u> 24 593	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>43 222</u> 27 279	<u>31 092</u> 24 963	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>43 639</u> 27 687	<u>31 474</u> 25 337	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>43 486</u> 27 537	<u>31 334</u> 25 199	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 564</u> 22 498
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 812</u> 22 743
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 066</u> 22 993
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 591</u> 23 509
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 449</u> 22 765
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 068</u> 22 995
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 240</u> 26 485
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 769</u> 27 004

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938	<u>42 769</u> 25 058
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342	<u>43 152</u> 25 434
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752	<u>43 541</u> 25 815
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 577	<u>30 942</u> 28 607	<u>32 038</u> 22 414	<u>29 444</u> 22 414	<u>33 729</u> 24 077	<u>35 027</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 269</u> 23 815	<u>31 431</u> 28 896	<u>32 756</u> 22 640	<u>30 025</u> 22 640	<u>34 463</u> 24 321	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 768</u> 24 306	<u>32 036</u> 29 492	<u>33 230</u> 23 107	<u>30 499</u> 23 107	<u>34 973</u> 24 822	<u>36 077</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 025</u> 24 559	<u>32 349</u> 29 799	<u>33 475</u> 23 348	<u>30 744</u> 23 348	<u>35 235</u> 25 081	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 269</u> 23 815	<u>31 431</u> 28 896	<u>32 756</u> 22 640	<u>30 025</u> 22 640	<u>34 463</u> 24 321	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 516</u> 24 058	<u>31 731</u> 29 191	<u>32 991</u> 22 871	<u>30 260</u> 22 871	<u>34 715</u> 24 569	<u>35 819</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 025</u> 24 559	<u>32 349</u> 29 799	<u>33 475</u> 23 348	<u>30 744</u> 23 348	<u>35 235</u> 25 081	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>32 667</u> 30 113	<u>33 724</u> 23 593	<u>30 993</u> 23 593	<u>35 504</u> 25 345	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>32 667</u> 30 113	<u>33 724</u> 23 593	<u>30 993</u> 23 593	<u>35 504</u> 25 345	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 556</u> 25 082	<u>32 993</u> 30 433	<u>33 979</u> 23 844	<u>31 248</u> 23 844	<u>35 778</u> 25 614	<u>36 883</u> 25 646

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 707</u> 26 312	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 109</u> 26 706	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 518</u> 27 107	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 649</u> 29 150	<u>34 331</u> 26 960	<u>30 484</u> 28 156	<u>34 997</u> 24 077	<u>33 893</u> 22 991	<u>35 027</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 300</u> 29 444	<u>34 690</u> 27 232	<u>30 968</u> 28 441	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 421</u> 23 223	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 916</u> 30 052	<u>35 261</u> 27 794	<u>31 564</u> 29 027	<u>36 046</u> 24 822	<u>34 908</u> 23 702	<u>36 077</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 234</u> 30 365	<u>35 555</u> 28 083	<u>31 871</u> 29 329	<u>36 308</u> 25 081	<u>35 159</u> 23 949	<u>36 340</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 300</u> 29 444	<u>34 690</u> 27 232	<u>30 968</u> 28 441	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 421</u> 23 223	<u>35 567</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 605</u> 29 745	<u>34 973</u> 27 510	<u>31 263</u> 28 731	<u>35 788</u> 24 569	<u>34 662</u> 23 460	<u>35 819</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 234</u> 30 365	<u>35 555</u> 28 083	<u>31 871</u> 29 329	<u>36 308</u> 25 081	<u>35 159</u> 23 949	<u>36 340</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 559</u> 30 684	<u>35 855</u> 28 379	<u>32 185</u> 29 638	<u>36 577</u> 25 345	<u>35 415</u> 24 201	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 559</u> 30 684	<u>35 855</u> 28 379	<u>32 185</u> 29 638	<u>36 577</u> 25 345	<u>35 415</u> 24 201	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 891</u> 31 011	<u>36 162</u> 28 681	<u>32 505</u> 29 953	<u>36 851</u> 25 614	<u>35 676</u> 24 459	<u>36 883</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 907</u> 27 950	<u>31 719</u> 25 577	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 334</u> 28 369	<u>32 110</u> 25 960	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 768</u> 28 794	<u>32 507</u> 26 350	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 454</u> 30 720	<u>29 735</u> 24 107	<u>32 625</u> 22 991	<u>33 759</u> 24 107	<u>26 417</u> 21 976
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 135</u> 31 030	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 928</u> 22 198
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 785</u> 31 670	<u>30 859</u> 24 853	<u>33 835</u> 23 702	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 393</u> 22 656
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 120</u> 32 000	<u>31 122</u> 25 112	<u>34 086</u> 23 949	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 633</u> 22 892
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 135</u> 31 030	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 928</u> 22 198
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 457</u> 31 347	<u>30 601</u> 24 599	<u>33 589</u> 23 460	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 158</u> 22 425
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 120</u> 32 000	<u>31 122</u> 25 112	<u>34 086</u> 23 949	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 633</u> 22 892
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 462</u> 32 337	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 342</u> 24 201	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 877</u> 23 133
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 462</u> 32 337	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 342</u> 24 201	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 877</u> 23 133
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 812</u> 32 681	<u>31 665</u> 25 646	<u>34 604</u> 24 459	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 127</u> 23 379

				,	
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 183</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 449</u> 22 765
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 068</u> 22 995
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 550</u> 23 469
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 798</u> 23 713
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 068</u> 22 995
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 306</u> 23 229
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 798</u> 23 713
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 052</u> 23 963
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 23 963
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 311</u> 24 218

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 110</u> 25 627	<u>33 665</u> 31 095	<u>34 506</u> 24 363	<u>31 775</u> 24 363	<u>36 343</u> 26 171	<u>37 449</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 396</u> 25 909	<u>34 012</u> 31 436	<u>34 778</u> 24 630	<u>32 047</u> 24 630	<u>36 636</u> 26 459	<u>37 742</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 231</u> 24 450	<u>32 085</u> 29 732	<u>34 261</u> 24 602	<u>31 667</u> 24 602	<u>36 128</u> 26 439	<u>35 934</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 165</u> 24 697	<u>32 586</u> 30 032	<u>35 002</u> 24 850	<u>32 271</u> 24 850	<u>36 887</u> 26 706	<u>36 483</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 682</u> 25 206	<u>33 215</u> 30 652	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 791</u> 25 363	<u>37 447</u> 27 257	<u>37 012</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 949</u> 25 469	<u>33 539</u> 30 971	<u>35 791</u> 25 627	<u>33 060</u> 25 627	<u>37 735</u> 27 541	<u>37 285</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 165</u> 24 697	<u>32 586</u> 30 032	<u>35 002</u> 24 850	<u>32 271</u> 24 850	<u>36 887</u> 26 706	<u>36 483</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 421</u> 24 949	<u>32 897</u> 30 339	<u>35 259</u> 25 104	<u>32 528</u> 25 104	<u>37 164</u> 26 979	<u>36 745</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 949</u> 25 469	<u>33 539</u> 30 971	<u>35 791</u> 25 627	<u>33 060</u> 25 627	<u>37 735</u> 27 541	<u>37 285</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 221</u> 25 737	<u>33 870</u> 31 297	<u>36 065</u> 25 897	<u>33 334</u> 25 897	<u>38 030</u> 27 831	<u>37 563</u> 26 316
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 221</u> 25 737	<u>33 870</u> 31 297	<u>36 065</u> 25 897	<u>33 334</u> 25 897	<u>38 030</u> 27 831	<u>37 563</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 499</u> 26 011	<u>34 209</u> 31 630	<u>36 345</u> 26 172	<u>33 614</u> 26 172	<u>38 331</u> 28 127	<u>37 848</u> 26 596
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 074</u> 26 576	<u>34 907</u> 32 318	<u>36 923</u> 26 741	<u>34 192</u> 26 741	<u>38 952</u> 28 738	<u>38 435</u> 27 174

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 576</u> 31 685	<u>36 796</u> 29 304	<u>33 167</u> 30 605	<u>37 416</u> 26 171	<u>36 217</u> 24 990	<u>37 449</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 929</u> 32 033	<u>37 123</u> 29 626	<u>33 509</u> 30 941	<u>37 708</u> 26 459	<u>36 496</u> 25 265	<u>37 742</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 485</u> 30 957	<u>35 723</u> 28 330	<u>32 258</u> 29 902	<u>37 396</u> 26 439	<u>35 616</u> 24 688	<u>35 934</u> 25 000	<u>35 934</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 154</u> 31 270	<u>36 097</u> 28 617	<u>32 760</u> 30 204	<u>37 960</u> 26 706	<u>36 162</u> 24 937	<u>36 483</u> 25 253	<u>36 483</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 809</u> 31 915	<u>36 696</u> 29 207	<u>33 392</u> 30 827	<u>38 520</u> 27 257	<u>36 685</u> 25 451	<u>37 012</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 147</u> 32 247	<u>37 006</u> 29 511	<u>33 719</u> 31 148	<u>38 808</u> 27 541	<u>36 954</u> 25 716	<u>37 285</u> 26 042	<u>37 285</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 154</u> 31 270	<u>36 097</u> 28 617	<u>32 760</u> 30 204	<u>37 960</u> 26 706	<u>36 162</u> 24 937	<u>36 483</u> 25 253	<u>36 483</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 478</u> 31 589	<u>36 394</u> 28 909	<u>33 073</u> 30 512	<u>38 237</u> 26 979	<u>36 421</u> 25 191	<u>36 745</u> 25 510	<u>36 745</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 147</u> 32 247	<u>37 006</u> 29 511	<u>33 719</u> 31 148	<u>38 808</u> 27 541	<u>36 954</u> 25 716	<u>37 285</u> 26 042	<u>37 285</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 492</u> 32 586	<u>37 321</u> 29 821	<u>34 052</u> 31 476	<u>39 103</u> 27 831	<u>37 229</u> 25 987	<u>37 563</u> 26 316	<u>37 563</u> 26 316
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 492</u> 32 586	<u>37 321</u> 29 821	<u>34 052</u> 31 476	<u>39 103</u> 27 831	<u>37 229</u> 25 987	<u>37 563</u> 26 316	<u>37 563</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 844</u> 32 933	<u>37 643</u> 30 139	<u>34 392</u> 31 810	<u>39 403</u> 28 127	<u>37 510</u> 26 263	<u>37 848</u> 26 596	<u>37 848</u> 26 596
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 571</u> 33 649	<u>38 309</u> 30 794	<u>35 095</u> 32 502	<u>40 025</u> 28 738	<u>38 090</u> 26 834	<u>38 435</u> 27 174	<u>38 435</u> 27 174

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 534</u> 33 391	<u>32 231</u> 26 203	<u>35 144</u> 24 990	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 644</u> 23 887
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 907</u> 33 758	<u>32 524</u> 26 491	<u>35 423</u> 25 265	<u>36 669</u> 26 491	<u>28 911</u> 24 150
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 541</u> 30 806	<u>30 643</u> 25 000	<u>34 348</u> 24 688	<u>34 666</u> 25 000	<u>28 578</u> 24 103
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 223</u> 31 117	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 089</u> 24 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 110</u> 24 346
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 875</u> 31 758	<u>31 794</u> 25 773	<u>35 612</u> 25 451	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 620</u> 24 848
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 211</u> 32 089	<u>32 067</u> 26 042	<u>35 881</u> 25 716	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 883</u> 25 107
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 223</u> 31 117	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 089</u> 24 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 110</u> 24 346
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 546</u> 31 434	<u>31 527</u> 25 510	<u>35 348</u> 25 191	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 363</u> 24 595
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 211</u> 32 089	<u>32 067</u> 26 042	<u>35 881</u> 25 716	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 883</u> 25 107
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 554</u> 32 427	<u>32 345</u> 26 316	<u>36 156</u> 25 987	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 152</u> 25 371
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 554</u> 32 427	<u>32 345</u> 26 316	<u>36 156</u> 25 987	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 152</u> 25 371
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 905</u> 32 772	<u>32 630</u> 26 596	<u>36 437</u> 26 263	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 426</u> 25 641
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 628</u> 33 484	<u>33 217</u> 27 174	<u>37 017</u> 26 834	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 992</u> 26 199

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 846</u> 24 744
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 122</u> 25 016
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 661</u> 24 942
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 303</u> 25 194
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 830</u> 25 714
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 102</u> 25 981
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 303</u> 25 194
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 564</u> 25 451
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 102</u> 25 981
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 380</u> 26 255
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 380</u> 26 255
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 664</u> 26 534
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 250</u> 27 111

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 371</u> 26 868	<u>35 268</u> 32 673	<u>37 221</u> 27 035	<u>34 490</u> 27 035	<u>39 273</u> 29 054	<u>38 739</u> 27 473
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>27 976</u> 25 184	<u>33 294</u> 30 921	<u>36 819</u> 27 120	<u>34 225</u> 27 120	<u>38 907</u> 29 174	<u>36 696</u> 25 750
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>33 806</u> 31 234	<u>37 585</u> 27 393	<u>34 854</u> 27 393	<u>39 694</u> 29 468	<u>37 253</u> 26 010
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 450</u> 25 962	<u>34 460</u> 31 878	<u>38 159</u> 27 958	<u>35 428</u> 27 958	<u>40 311</u> 30 076	<u>37 798</u> 26 546
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 725</u> 26 233	<u>34 798</u> 32 210	<u>38 455</u> 28 250	<u>35 724</u> 28 250	<u>40 629</u> 30 389	<u>38 079</u> 26 823
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>33 806</u> 31 234	<u>37 585</u> 27 393	<u>34 854</u> 27 393	<u>39 694</u> 29 468	<u>37 253</u> 26 010
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 181</u> 25 697	<u>34 130</u> 31 552	<u>37 869</u> 27 673	<u>35 138</u> 27 673	<u>39 999</u> 29 769	<u>37 522</u> 26 276
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 725</u> 26 233	<u>34 798</u> 32 210	<u>38 455</u> 28 250	<u>35 724</u> 28 250	<u>40 629</u> 30 389	<u>38 079</u> 26 823
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 006</u> 26 509	<u>35 142</u> 32 549	<u>38 757</u> 28 547	<u>36 026</u> 28 547	<u>40 954</u> 30 709	<u>38 365</u> 27 105
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 006</u> 26 509	<u>35 142</u> 32 549	<u>38 757</u> 28 547	<u>36 026</u> 28 547	<u>40 954</u> 30 709	<u>38 365</u> 27 105
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 292</u> 26 791	<u>35 494</u> 32 895	<u>39 066</u> 28 851	<u>36 335</u> 28 851	<u>41 286</u> 31 036	<u>38 658</u> 27 394
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>36 221</u> 33 610	<u>39 703</u> 29 478	<u>36 972</u> 29 478	<u>41 972</u> 31 711	<u>39 263</u> 27 989
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 190</u> 27 674	<u>36 596</u> 33 980	<u>40 032</u> 29 802	<u>37 301</u> 29 802	<u>42 326</u> 32 059	<u>39 576</u> 28 297

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 947</u> 34 019	<u>38 653</u> 31 132	<u>35 458</u> 32 859	<u>40 346</u> 29 054	<u>38 390</u> 27 129	<u>38 739</u> 27 473	<u>38 739</u> 27 473
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 058</u> 32 505	<u>36 909</u> 29 497	<u>33 777</u> 31 397	<u>40 174</u> 29 174	<u>37 295</u> 26 339	<u>36 696</u> 25 750	<u>36 696</u> 25 750
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 743</u> 32 833	<u>37 294</u> 29 795	<u>34 294</u> 31 714	<u>40 766</u> 29 468	<u>37 858</u> 26 605	<u>37 253</u> 26 010	<u>37 253</u> 26 010
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 430</u> 33 510	<u>37 918</u> 30 409	<u>34 958</u> 32 368	<u>41 384</u> 30 076	<u>38 415</u> 27 154	<u>37 798</u> 26 546	<u>37 798</u> 26 546
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 785</u> 33 859	<u>38 240</u> 30 726	<u>35 301</u> 32 705	<u>41 702</u> 30 389	<u>38 702</u> 27 437	<u>38 079</u> 26 823	<u>38 079</u> 26 823
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 743</u> 32 833	<u>37 294</u> 29 795	<u>34 294</u> 31 714	<u>40 766</u> 29 468	<u>37 858</u> 26 605	<u>37 253</u> 26 010	<u>37 253</u> 26 010
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 083</u> 33 168	<u>37 603</u> 30 099	<u>34 623</u> 32 038	<u>41 072</u> 29 769	<u>38 133</u> 26 877	<u>37 522</u> 26 276	<u>37 522</u> 26 276
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 785</u> 33 859	<u>38 240</u> 30 726	<u>35 301</u> 32 705	<u>41 702</u> 30 389	<u>38 702</u> 27 437	<u>38 079</u> 26 823	<u>38 079</u> 26 823
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 147</u> 34 216	<u>38 569</u> 31 049	<u>35 651</u> 33 049	<u>42 027</u> 30 709	<u>38 996</u> 27 726	<u>38 365</u> 27 105	<u>38 365</u> 27 105
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 147</u> 34 216	<u>38 569</u> 31 049	<u>35 651</u> 33 049	<u>42 027</u> 30 709	<u>38 996</u> 27 726	<u>38 365</u> 27 105	<u>38 365</u> 27 105
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 517</u> 34 580	<u>38 904</u> 31 380	<u>36 008</u> 33 401	<u>42 359</u> 31 036	<u>39 295</u> 28 021	<u>38 658</u> 27 394	<u>38 658</u> 27 394
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 281</u> 35 332	<u>39 597</u> 32 062	<u>36 746</u> 34 127	<u>43 045</u> 31 711	<u>39 914</u> 28 630	<u>39 263</u> 27 989	<u>39 263</u> 27 989
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 675</u> 35 720	<u>39 955</u> 32 414	<u>37 127</u> 34 502	<u>43 399</u> 32 059	<u>40 234</u> 28 944	<u>39 576</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 002</u> 33 852	<u>33 520</u> 27 473	<u>37 317</u> 27 129	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 285</u> 26 487
212-101-1200	35 7473-2010	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 218</u> 33 441	<u>31 405</u> 25 750	<u>36 027</u> 26 339	<u>35 428</u> 25 750	<u>31 053</u> 26 539
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 927</u> 33 778	<u>32 035</u> 26 010	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 180</u> 26 010	<u>31 610</u> 26 807
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 34 475	<u>32 579</u> 26 546	<u>37 342</u> 27 154	<u>36 725</u> 26 546	<u>32 172</u> 27 360
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 000</u> 34 834	<u>32 860</u> 26 823	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 006</u> 26 823	<u>32 461</u> 27 645
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 927</u> 33 778	<u>32 035</u> 26 010	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 180</u> 26 010	<u>31 610</u> 26 807
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 277</u> 34 123	<u>32 304</u> 26 276	<u>37 060</u> 26 877	<u>36 450</u> 26 276	<u>31 888</u> 27 080
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 000</u> 34 834	<u>32 860</u> 26 823	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 006</u> 26 823	<u>32 461</u> 27 645
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 372</u> 35 201	<u>33 147</u> 27 105	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 293</u> 27 105	<u>32 757</u> 27 936
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 372</u> 35 201	<u>33 147</u> 27 105	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 293</u> 27 105	<u>32 757</u> 27 936
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 753</u> 35 575	<u>33 440</u> 27 394	<u>38 222</u> 28 021	<u>37 586</u> 27 394	<u>33 059</u> 28 233
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 538</u> 36 349	<u>34 045</u> 27 989	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 191</u> 27 989	<u>33 683</u> 28 847
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 944</u> 36 748	<u>34 358</u> 28 297	<u>39 161</u> 28 944	<u>38 503</u> 28 297	<u>34 005</u> 29 164

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 553</u> 27 409
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 191</u> 27 432
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 857</u> 27 709
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 438</u> 28 280
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 737</u> 28 575
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 857</u> 27 709
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 145</u> 27 992
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 737</u> 28 575
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 043</u> 28 875
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 043</u> 28 875
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>37 355</u> 29 183
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 999</u> 29 817
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 332</u> 30 145

212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 744</u> 25 939	<u>34 550</u> 32 158	<u>38 031</u> 28 312	<u>35 436</u> 28 312	<u>40 212</u> 30 459	<u>37 481</u> 26 523
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 693</u> 26 201	<u>35 075</u> 32 483	<u>38 809</u> 28 598	<u>36 078</u> 28 598	<u>41 012</u> 30 766	<u>38 046</u> 26 790
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 741	<u>35 756</u> 33 153	<u>39 408</u> 29 187	<u>36 677</u> 29 187	<u>41 657</u> 31 401	<u>38 607</u> 27 343
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 525</u> 27 020	<u>36 107</u> 33 498	<u>39 717</u> 29 491	<u>36 986</u> 29 491	<u>41 989</u> 31 728	<u>38 896</u> 27 628
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 693</u> 26 201	<u>35 075</u> 32 483	<u>38 809</u> 28 598	<u>36 078</u> 28 598	<u>41 012</u> 30 766	<u>38 046</u> 26 790
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 965</u> 26 468	<u>35 412</u> 32 815	<u>39 105</u> 28 889	<u>36 374</u> 28 889	<u>41 331</u> 31 080	<u>38 323</u> 27 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 525</u> 27 020	<u>36 107</u> 33 498	<u>39 717</u> 29 491	<u>36 986</u> 29 491	<u>41 989</u> 31 728	<u>38 896</u> 27 628
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 814</u> 27 304	<u>36 465</u> 33 851	<u>40 032</u> 29 802	<u>37 301</u> 29 802	<u>42 328</u> 32 062	<u>39 192</u> 27 918
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 814</u> 27 304	<u>36 465</u> 33 851	<u>40 032</u> 29 802	<u>37 301</u> 29 802	<u>42 328</u> 32 062	<u>39 192</u> 27 918
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 109</u> 27 595	<u>36 831</u> 34 211	<u>40 354</u> 30 119	<u>37 623</u> 30 119	<u>42 675</u> 32 403	<u>39 493</u> 28 215
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 718</u> 28 195	<u>37 587</u> 34 955	<u>41 019</u> 30 773	<u>38 288</u> 30 773	<u>43 391</u> 33 107	<u>40 117</u> 28 829
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 033</u> 28 504	<u>37 977</u> 35 339	<u>41 363</u> 31 112	<u>38 632</u> 31 112	<u>43 760</u> 33 471	<u>40 438</u> 29 146
212-101-1400	45 7473-2010	3								

212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 709</u> 34 130	<u>38 145</u> 30 714	<u>35 372</u> 32 967	<u>41 480</u> 30 459	<u>38 474</u> 27 500	<u>37 481</u> 26 523	<u>37 481</u> 26 523
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 411</u> 34 475	<u>38 543</u> 31 024	<u>35 905</u> 33 300	<u>42 085</u> 30 766	<u>39 049</u> 27 778	<u>38 046</u> 26 790	<u>38 046</u> 26 790
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 133</u> 35 186	<u>39 193</u> 31 664	<u>36 603</u> 33 986	<u>42 730</u> 31 401	<u>39 631</u> 28 351	<u>38 607</u> 27 343	<u>38 607</u> 27 343
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 505</u> 35 552	<u>39 528</u> 31 994	<u>36 962</u> 34 340	<u>43 062</u> 31 728	<u>39 931</u> 28 646	<u>38 896</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 411</u> 34 475	<u>38 543</u> 31 024	<u>35 905</u> 33 300	<u>42 085</u> 30 766	<u>39 049</u> 27 778	<u>38 046</u> 26 790	<u>38 046</u> 26 790
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 768</u> 34 827	<u>38 865</u> 31 341	<u>36 250</u> 33 640	<u>42 404</u> 31 080	<u>39 337</u> 28 061	<u>38 323</u> 27 064	<u>38 323</u> 27 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 505</u> 35 552	<u>39 528</u> 31 994	<u>36 962</u> 34 340	<u>43 062</u> 31 728	<u>39 931</u> 28 646	<u>38 896</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 885</u> 35 927	<u>39 871</u> 32 331	<u>37 330</u> 34 702	<u>43 401</u> 32 062	<u>40 237</u> 28 947	<u>39 192</u> 27 918	<u>39 192</u> 27 918
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 885</u> 35 927	<u>39 871</u> 32 331	<u>37 330</u> 34 702	<u>43 401</u> 32 062	<u>40 237</u> 28 947	<u>39 192</u> 27 918	<u>39 192</u> 27 918
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 274</u> 36 309	<u>40 220</u> 32 675	<u>37 705</u> 35 071	<u>43 748</u> 32 403	<u>40 550</u> 29 255	<u>39 493</u> 28 215	<u>39 493</u> 28 215
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 076</u> 37 098	<u>40 942</u> 33 385	<u>38 479</u> 35 833	<u>44 463</u> 33 107	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 117</u> 28 829	<u>40 117</u> 28 829
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 490</u> 37 506	<u>41 315</u> 33 752	<u>38 879</u> 36 227	<u>44 833</u> 33 471	<u>41 530</u> 30 220	<u>40 438</u> 29 146	<u>40 438</u> 29 146
212-101-1400	45 7473-2010	3									

212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 556</u> 33 773	<u>32 189</u> 26 523	<u>37 206</u> 27 500	<u>36 213</u> 26 523	<u>32 238</u> 27 705
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 269</u> 34 115	<u>32 827</u> 26 790	<u>37 976</u> 27 778	<u>36 973</u> 26 790	<u>32 807</u> 27 985
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 983</u> 34 818	<u>33 389</u> 27 343	<u>38 558</u> 28 351	<u>37 534</u> 27 343	<u>33 394</u> 28 562
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 352</u> 35 181	<u>33 678</u> 27 628	<u>38 858</u> 28 646	<u>37 823</u> 27 628	<u>33 696</u> 28 860
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 269</u> 34 115	<u>32 827</u> 26 790	<u>37 976</u> 27 778	<u>36 973</u> 26 790	<u>32 807</u> 27 985
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 622</u> 34 463	<u>33 105</u> 27 064	<u>38 264</u> 28 061	<u>37 250</u> 27 064	<u>33 098</u> 28 271
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 352</u> 35 181	<u>33 678</u> 27 628	<u>38 858</u> 28 646	<u>37 823</u> 27 628	<u>33 696</u> 28 860
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 728</u> 35 551	<u>33 973</u> 27 918	<u>39 164</u> 28 947	<u>38 119</u> 27 918	<u>34 005</u> 29 164
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 728</u> 35 551	<u>33 973</u> 27 918	<u>39 164</u> 28 947	<u>38 119</u> 27 918	<u>34 005</u> 29 164
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 112</u> 35 929	<u>34 275</u> 28 215	<u>39 477</u> 29 255	<u>38 420</u> 28 215	<u>34 320</u> 29 474
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 906</u> 36 710	<u>34 898</u> 28 829	<u>40 123</u> 29 891	<u>39 044</u> 28 829	<u>34 971</u> 30 114
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 316</u> 37 114	<u>35 220</u> 29 146	<u>40 457</u> 30 220	<u>39 366</u> 29 146	<u>35 307</u> 30 445
212-101-1400	45 7473-2010	3							

212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 418</u> 28 640
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 097</u> 28 929
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 703</u> 29 526
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 016</u> 29 833
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 097</u> 28 929
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 397</u> 29 224
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 29 833
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 335</u> 30 147
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 335</u> 30 147
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 661</u> 30 468
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 334</u> 31 130
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 681</u> 31 472
212-101-1400	45 7473-2010	3			

212-101-1401		3	1	2400	<u>29 534</u> 26 717	<u>35 857</u> 33 445	<u>40 743</u> 30 981	<u>38 148</u> 30 981	<u>43 124</u> 33 325	<u>38 289</u> 27 318
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 987	<u>36 396</u> 33 782	<u>41 549</u> 31 294	<u>38 817</u> 31 294	<u>43 954</u> 33 662	<u>38 862</u> 27 594
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 057</u> 27 543	<u>37 103</u> 34 479	<u>42 204</u> 31 939	<u>39 473</u> 31 939	<u>44 659</u> 34 356	<u>39 440</u> 28 163
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>37 468</u> 34 838	<u>42 542</u> 32 272	<u>39 811</u> 32 272	<u>45 023</u> 34 714	<u>39 738</u> 28 456
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 987	<u>36 396</u> 33 782	<u>41 549</u> 31 294	<u>38 817</u> 31 294	<u>43 954</u> 33 662	<u>38 862</u> 27 594
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 771</u> 27 262	<u>36 746</u> 34 127	<u>41 873</u> 31 614	<u>39 142</u> 31 614	<u>44 303</u> 34 005	<u>39 148</u> 27 876
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>37 468</u> 34 838	<u>42 542</u> 32 272	<u>39 811</u> 32 272	<u>45 023</u> 34 714	<u>39 738</u> 28 456
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 646</u> 28 123	<u>37 841</u> 35 205	<u>42 887</u> 32 612	<u>40 156</u> 32 612	<u>45 394</u> 35 079	<u>40 043</u> 28 756
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 646</u> 28 123	<u>37 841</u> 35 205	<u>42 887</u> 32 612	<u>40 156</u> 32 612	<u>45 394</u> 35 079	<u>40 043</u> 28 756
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 950</u> 28 423	<u>38 221</u> 35 579	<u>43 240</u> 32 959	<u>40 509</u> 32 959	<u>45 773</u> 35 452	<u>40 353</u> 29 062
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 578</u> 29 040	<u>39 007</u> 36 353	<u>43 968</u> 33 675	<u>41 237</u> 33 675	<u>46 556</u> 36 223	<u>40 995</u> 29 694
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 360	<u>39 413</u> 36 752	<u>44 344</u> 34 045	<u>41 613</u> 34 045	<u>46 960</u> 36 621	<u>41 327</u> 30 020
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								

212-101-1401		3	1	2400	<u>41 443</u> 35 837	<u>39 436</u> 31 985	<u>37 046</u> 34 615	<u>44 392</u> 33 325	<u>40 070</u> 29 071	<u>38 289</u> 27 318	<u>38 289</u> 27 318
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 162</u> 36 199	<u>39 847</u> 32 308	<u>37 597</u> 34 965	<u>45 027</u> 33 662	<u>40 661</u> 29 365	<u>38 862</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 920</u> 36 945	<u>40 524</u> 32 974	<u>38 329</u> 35 686	<u>45 732</u> 34 356	<u>41 277</u> 29 971	<u>39 440</u> 28 163	<u>39 440</u> 28 163
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 311</u> 37 330	<u>40 873</u> 33 317	<u>38 707</u> 36 057	<u>46 096</u> 34 714	<u>41 594</u> 30 283	<u>39 738</u> 28 456	<u>39 738</u> 28 456
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 162</u> 36 199	<u>39 847</u> 32 308	<u>37 597</u> 34 965	<u>45 027</u> 33 662	<u>40 661</u> 29 365	<u>38 862</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 537</u> 36 568	<u>40 182</u> 32 637	<u>37 959</u> 35 321	<u>45 376</u> 34 005	<u>40 966</u> 29 665	<u>39 148</u> 27 876	<u>39 148</u> 27 876
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 311</u> 37 330	<u>40 873</u> 33 317	<u>38 707</u> 36 057	<u>46 096</u> 34 714	<u>41 594</u> 30 283	<u>39 738</u> 28 456	<u>39 738</u> 28 456
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 710</u> 37 723	<u>41 229</u> 33 668	<u>39 093</u> 36 437	<u>46 467</u> 35 079	<u>41 918</u> 30 602	<u>40 043</u> 28 756	<u>40 043</u> 28 756
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 710</u> 37 723	<u>41 229</u> 33 668	<u>39 093</u> 36 437	<u>46 467</u> 35 079	<u>41 918</u> 30 602	<u>40 043</u> 28 756	<u>40 043</u> 28 756
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 118</u> 38 124	<u>41 593</u> 34 026	<u>39 486</u> 36 825	<u>46 846</u> 35 452	<u>42 248</u> 30 927	<u>40 353</u> 29 062	<u>40 353</u> 29 062
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 960</u> 38 953	<u>42 345</u> 34 766	<u>40 300</u> 37 625	<u>47 629</u> 36 223	<u>42 931</u> 31 599	<u>40 995</u> 29 694	<u>40 995</u> 29 694
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 395</u> 39 381	<u>42 733</u> 35 148	<u>40 720</u> 38 039	<u>48 033</u> 36 621	<u>43 284</u> 31 947	<u>41 327</u> 30 020	<u>41 327</u> 30 020
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									

212-101-1401		3	1	2400	<u>41 340</u> 35 529	<u>32 998</u> 27 318	<u>38 803</u> 29 071	<u>37 021</u> 27 318	<u>34 858</u> 30 284
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 070</u> 35 888	<u>33 644</u> 27 594	<u>39 589</u> 29 365	<u>37 789</u> 27 594	<u>35 454</u> 30 590
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 822</u> 36 628	<u>34 222</u> 28 163	<u>40 204</u> 29 971	<u>38 367</u> 28 163	<u>36 095</u> 31 221
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 210</u> 37 009	<u>34 520</u> 28 456	<u>40 521</u> 30 283	<u>38 665</u> 28 456	<u>36 425</u> 31 546
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 070</u> 35 888	<u>33 644</u> 27 594	<u>39 589</u> 29 365	<u>37 789</u> 27 594	<u>35 454</u> 30 590
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 442</u> 36 254	<u>33 930</u> 27 876	<u>39 893</u> 29 665	<u>38 075</u> 27 876	<u>35 771</u> 30 902
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 210</u> 37 009	<u>34 520</u> 28 456	<u>40 521</u> 30 283	<u>38 665</u> 28 456	<u>36 425</u> 31 546
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 606</u> 37 399	<u>34 824</u> 28 756	<u>40 845</u> 30 602	<u>38 970</u> 28 756	<u>36 762</u> 31 878
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 606</u> 37 399	<u>34 824</u> 28 756	<u>40 845</u> 30 602	<u>38 970</u> 28 756	<u>36 762</u> 31 878
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 010</u> 37 797	<u>35 135</u> 29 062	<u>41 175</u> 30 927	<u>39 280</u> 29 062	<u>37 107</u> 32 217
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 845</u> 38 618	<u>35 777</u> 29 694	<u>41 859</u> 31 599	<u>39 922</u> 29 694	<u>37 819</u> 32 917
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 276</u> 39 043	<u>36 109</u> 30 020	<u>42 211</u> 31 947	<u>40 254</u> 30 020	<u>38 186</u> 33 279
212-101-1500	7473-2010 3,5	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>39 053</u> 31 233
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 759</u> 31 549
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 420</u> 32 199
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 761</u> 32 535
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 759</u> 31 549
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 086</u> 31 871
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 761</u> 32 535
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 109</u> 32 877
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 109</u> 32 877
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 464</u> 33 227
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 198</u> 33 949
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 577</u> 34 322
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 270</u> 17 599	<u>21 668</u> 19 479	<u>25 483</u> 15 962	<u>22 888</u> 15 962	<u>26 688</u> 17 147	<u>28 817</u> 17 995
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 479	<u>22 905</u> 20 696	<u>25 721</u> 16 196	<u>23 127</u> 16 196	<u>26 945</u> 17 401	<u>29 731</u> 18 895
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 103</u> 19 403	<u>24 966</u> 22 725	<u>25 922</u> 16 394	<u>23 328</u> 16 394	<u>27 162</u> 17 614	<u>30 691</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 985</u> 19 599	<u>25 394</u> 22 955	<u>26 578</u> 16 560	<u>23 847</u> 16 560	<u>27 830</u> 17 792	<u>31 187</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 799	<u>25 632</u> 23 189	<u>26 750</u> 16 729	<u>24 019</u> 16 729	<u>28 015</u> 17 973	<u>31 395</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 396</u> 20 003	<u>25 875</u> 23 428	<u>26 925</u> 16 901	<u>24 194</u> 16 901	<u>28 203</u> 18 159	<u>31 607</u> 20 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 823</u> 20 424	<u>26 376</u> 23 921	<u>27 287</u> 17 257	<u>24 556</u> 17 257	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 044</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>26 635</u> 24 176	<u>27 473</u> 17 441	<u>24 742</u> 17 441	<u>28 792</u> 18 738	<u>32 270</u> 21 106
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 799	<u>25 632</u> 23 189	<u>26 750</u> 16 729	<u>24 019</u> 16 729	<u>28 015</u> 17 973	<u>31 395</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 396</u> 20 003	<u>25 875</u> 23 428	<u>26 925</u> 16 901	<u>24 194</u> 16 901	<u>28 203</u> 18 159	<u>31 607</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>26 123</u> 23 672	<u>27 104</u> 17 077	<u>24 373</u> 17 077	<u>28 395</u> 18 348	<u>31 823</u> 20 666

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 420</u> 21 050	<u>27 018</u> 19 762	<u>22 535</u> 20 333	<u>27 956</u> 17 147	<u>27 620</u> 16 817	<u>28 817</u> 17 995	<u>28 817</u> 17 995
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>26 677</u> 21 303	<u>27 606</u> 20 341	<u>22 783</u> 20 577	<u>28 213</u> 17 401	<u>27 898</u> 17 091	<u>29 731</u> 18 895	<u>29 731</u> 18 895
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 936</u> 21 558	<u>28 219</u> 20 944	<u>23 034</u> 20 823	<u>28 430</u> 17 614	<u>28 178</u> 17 366	<u>30 691</u> 19 839	<u>30 691</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 509</u> 21 776	<u>28 516</u> 21 155	<u>23 443</u> 21 034	<u>28 903</u> 17 792	<u>28 649</u> 17 541	<u>31 187</u> 20 040	<u>31 187</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 734</u> 21 998	<u>28 736</u> 21 371	<u>23 661</u> 21 248	<u>29 087</u> 17 973	<u>28 831</u> 17 720	<u>31 395</u> 20 244	<u>31 395</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 965</u> 22 225	<u>28 960</u> 21 592	<u>23 884</u> 21 468	<u>29 276</u> 18 159	<u>29 016</u> 17 903	<u>31 607</u> 20 453	<u>31 607</u> 20 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 440</u> 22 693	<u>29 421</u> 22 046	<u>24 343</u> 21 919	<u>29 664</u> 18 541	<u>29 399</u> 18 280	<u>32 044</u> 20 883	<u>32 044</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 685</u> 22 935	<u>29 660</u> 22 281	<u>24 580</u> 22 153	<u>29 864</u> 18 738	<u>29 597</u> 18 475	<u>32 270</u> 21 106	<u>32 270</u> 21 106
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 734</u> 21 998	<u>28 736</u> 21 371	<u>23 661</u> 21 248	<u>29 087</u> 17 973	<u>28 831</u> 17 720	<u>31 395</u> 20 244	<u>31 395</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 965</u> 22 225	<u>28 960</u> 21 592	<u>23 884</u> 21 468	<u>29 276</u> 18 159	<u>29 016</u> 17 903	<u>31 607</u> 20 453	<u>31 607</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 200</u> 22 457	<u>29 188</u> 21 817	<u>24 111</u> 21 691	<u>29 468</u> 18 348	<u>29 206</u> 18 090	<u>31 823</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 536</u> 21 943	<u>23 525</u> 17 995	<u>26 352</u> 16 817	<u>27 549</u> 17 995	<u>20 005</u> 15 665
212-101-1600	7473-2010 5,	3							
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>27 982</u> 22 381	<u>24 439</u> 18 895	<u>26 630</u> 17 091	<u>28 463</u> 18 895	<u>20 239</u> 15 896
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 437</u> 22 829	<u>25 399</u> 19 839	<u>26 910</u> 17 366	<u>29 423</u> 19 839	<u>20 439</u> 16 092
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 037</u> 23 060	<u>25 969</u> 20 040	<u>27 576</u> 17 541	<u>30 114</u> 20 040	<u>20 889</u> 16 255
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 276</u> 23 295	<u>26 176</u> 20 244	<u>27 758</u> 17 720	<u>30 322</u> 20 244	<u>21 058</u> 16 421
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 520</u> 23 535	<u>26 388</u> 20 453	<u>27 943</u> 17 903	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 230</u> 16 590
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 023</u> 24 031	<u>26 826</u> 20 883	<u>28 326</u> 18 280	<u>30 971</u> 20 883	<u>21 585</u> 16 939
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 283</u> 24 286	<u>27 052</u> 21 106	<u>28 524</u> 18 475	<u>31 197</u> 21 106	<u>21 768</u> 17 120
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 276</u> 23 295	<u>26 176</u> 20 244	<u>27 758</u> 17 720	<u>30 322</u> 20 244	<u>21 058</u> 16 421
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 520</u> 23 535	<u>26 388</u> 20 453	<u>27 943</u> 17 903	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 230</u> 16 590
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 769</u> 23 780	<u>26 605</u> 20 666	<u>28 133</u> 18 090	<u>30 750</u> 20 666	<u>21 406</u> 16 763

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 837</u> 16 257
212-101-1600	7473-2010 5,	3			
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>24 084</u> 16 500
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 296</u> 16 708
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 853</u> 16 877
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 028</u> 17 049
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 206</u> 17 225
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 575</u> 17 588
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 765</u> 17 775
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 028</u> 17 049
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 206</u> 17 225
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 388</u> 17 405

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>26 635</u> 24 176	<u>27 473</u> 17 441	<u>24 742</u> 17 441	<u>28 792</u> 18 738	<u>32 270</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 270</u> 20 863	<u>26 899</u> 24 435	<u>27 664</u> 17 628	<u>24 933</u> 17 628	<u>28 996</u> 18 940	<u>32 500</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 396</u> 20 003	<u>25 875</u> 23 428	<u>26 925</u> 16 901	<u>24 194</u> 16 901	<u>28 203</u> 18 159	<u>31 607</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>26 123</u> 23 672	<u>27 104</u> 17 077	<u>24 373</u> 17 077	<u>28 395</u> 18 348	<u>31 823</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 823</u> 20 424	<u>26 376</u> 23 921	<u>27 287</u> 17 257	<u>24 556</u> 17 257	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 044</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 270</u> 20 863	<u>26 899</u> 24 435	<u>27 664</u> 17 628	<u>24 933</u> 17 628	<u>28 996</u> 18 940	<u>32 500</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 500</u> 21 090	<u>27 169</u> 24 701	<u>27 858</u> 17 820	<u>25 127</u> 17 820	<u>29 205</u> 19 146	<u>32 736</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>26 123</u> 23 672	<u>27 104</u> 17 077	<u>24 373</u> 17 077	<u>28 395</u> 18 348	<u>31 823</u> 20 666
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 823</u> 20 424	<u>26 376</u> 23 921	<u>27 287</u> 17 257	<u>24 556</u> 17 257	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 044</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>26 635</u> 24 176	<u>27 473</u> 17 441	<u>24 742</u> 17 441	<u>28 792</u> 18 738	<u>32 270</u> 21 106
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 500</u> 21 090	<u>27 169</u> 24 701	<u>27 858</u> 17 820	<u>25 127</u> 17 820	<u>29 205</u> 19 146	<u>32 736</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 736</u> 21 322	<u>27 445</u> 24 973	<u>28 057</u> 18 016	<u>25 326</u> 18 016	<u>29 419</u> 19 356	<u>32 977</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3								

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 685</u> 22 935	<u>29 660</u> 22 281	<u>24 580</u> 22 153	<u>29 864</u> 18 738	<u>29 597</u> 18 475	<u>32 270</u> 21 106	<u>32 270</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 936</u> 23 181	<u>29 903</u> 22 520	<u>24 822</u> 22 391	<u>30 069</u> 18 940	<u>29 798</u> 18 673	<u>32 500</u> 21 333	<u>32 500</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 965</u> 22 225	<u>28 960</u> 21 592	<u>23 884</u> 21 468	<u>29 276</u> 18 159	<u>29 016</u> 17 903	<u>31 607</u> 20 453	<u>31 607</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 200</u> 22 457	<u>29 188</u> 21 817	<u>24 111</u> 21 691	<u>29 468</u> 18 348	<u>29 206</u> 18 090	<u>31 823</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 440</u> 22 693	<u>29 421</u> 22 046	<u>24 343</u> 21 919	<u>29 664</u> 18 541	<u>29 399</u> 18 280	<u>32 044</u> 20 883	<u>32 044</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 936</u> 23 181	<u>29 903</u> 22 520	<u>24 822</u> 22 391	<u>30 069</u> 18 940	<u>29 798</u> 18 673	<u>32 500</u> 21 333	<u>32 500</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 192</u> 23 433	<u>30 152</u> 22 765	<u>25 069</u> 22 634	<u>30 278</u> 19 146	<u>30 005</u> 18 876	<u>32 736</u> 21 564	<u>32 736</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 200</u> 22 457	<u>29 188</u> 21 817	<u>24 111</u> 21 691	<u>29 468</u> 18 348	<u>29 206</u> 18 090	<u>31 823</u> 20 666	<u>31 823</u> 20 666
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 440</u> 22 693	<u>29 421</u> 22 046	<u>24 343</u> 21 919	<u>29 664</u> 18 541	<u>29 399</u> 18 280	<u>32 044</u> 20 883	<u>32 044</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 685</u> 22 935	<u>29 660</u> 22 281	<u>24 580</u> 22 153	<u>29 864</u> 18 738	<u>29 597</u> 18 475	<u>32 270</u> 21 106	<u>32 270</u> 21 106
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 23 433	<u>30 152</u> 22 765	<u>25 069</u> 22 634	<u>30 278</u> 19 146	<u>30 005</u> 18 876	<u>32 736</u> 21 564	<u>32 736</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 454</u> 23 691	<u>30 406</u> 23 015	<u>25 322</u> 22 883	<u>30 492</u> 19 356	<u>30 215</u> 19 084	<u>32 977</u> 21 801	<u>32 977</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3									

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 283</u> 24 286	<u>27 052</u> 21 106	<u>28 524</u> 18 475	<u>31 197</u> 21 106	<u>21 768</u> 17 120
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 549</u> 24 547	<u>27 282</u> 21 333	<u>28 726</u> 18 673	<u>31 427</u> 21 333	<u>21 955</u> 17 304
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 520</u> 23 535	<u>26 388</u> 20 453	<u>27 943</u> 17 903	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 230</u> 16 590
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 769</u> 23 780	<u>26 605</u> 20 666	<u>28 133</u> 18 090	<u>30 750</u> 20 666	<u>21 406</u> 16 763
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 023</u> 24 031	<u>26 826</u> 20 883	<u>28 326</u> 18 280	<u>30 971</u> 20 883	<u>21 585</u> 16 939
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 549</u> 24 547	<u>27 282</u> 21 333	<u>28 726</u> 18 673	<u>31 427</u> 21 333	<u>21 955</u> 17 304
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 820</u> 24 814	<u>27 518</u> 21 564	<u>28 932</u> 18 876	<u>31 663</u> 21 564	<u>22 146</u> 17 492
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 769</u> 23 780	<u>26 605</u> 20 666	<u>28 133</u> 18 090	<u>30 750</u> 20 666	<u>21 406</u> 16 763
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 023</u> 24 031	<u>26 826</u> 20 883	<u>28 326</u> 18 280	<u>30 971</u> 20 883	<u>21 585</u> 16 939
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 283</u> 24 286	<u>27 052</u> 21 106	<u>28 524</u> 18 475	<u>31 197</u> 21 106	<u>21 768</u> 17 120
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 820</u> 24 814	<u>27 518</u> 21 564	<u>28 932</u> 18 876	<u>31 663</u> 21 564	<u>22 146</u> 17 492
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 097</u> 25 087	<u>27 759</u> 21 801	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 904</u> 21 801	<u>22 341</u> 17 684
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 765</u> 17 775
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 959</u> 17 966
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 206</u> 17 225
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 388</u> 17 405
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 575</u> 17 588
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 959</u> 17 966
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 157</u> 18 161
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 388</u> 17 405
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 575</u> 17 588
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 765</u> 17 775
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 157</u> 18 161
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 360</u> 18 361
212-101-1800	10, 7473-2010	3			

212-101-1801		3	1	2400	<u>22 999</u> 20 285	<u>26 368</u> 24 105	<u>26 521</u> 16 983	<u>23 926</u> 16 983	<u>27 779</u> 18 222	<u>31 607</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 890</u> 20 490	<u>26 810</u> 24 348	<u>27 183</u> 17 155	<u>24 452</u> 17 155	<u>28 454</u> 18 406	<u>32 112</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 103</u> 20 699	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 361</u> 17 330	<u>24 630</u> 17 330	<u>28 645</u> 18 594	<u>32 329</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 912	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 542</u> 17 508	<u>24 811</u> 17 508	<u>28 840</u> 18 786	<u>32 551</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 767</u> 21 352	<u>27 852</u> 25 373	<u>27 917</u> 17 877	<u>25 186</u> 17 877	<u>29 242</u> 19 181	<u>33 009</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 580	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 110</u> 18 067	<u>25 379</u> 18 067	<u>29 449</u> 19 385	<u>33 245</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 103</u> 20 699	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 361</u> 17 330	<u>24 630</u> 17 330	<u>28 645</u> 18 594	<u>32 329</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 912	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 542</u> 17 508	<u>24 811</u> 17 508	<u>28 840</u> 18 786	<u>32 551</u> 21 383
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 541</u> 21 130	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 727</u> 17 691	<u>24 996</u> 17 691	<u>29 039</u> 18 981	<u>32 777</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 580	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 110</u> 18 067	<u>25 379</u> 18 067	<u>29 449</u> 19 385	<u>33 245</u> 22 065
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 812	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 307</u> 18 261	<u>25 576</u> 18 261	<u>29 661</u> 19 594	<u>33 486</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 912	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 542</u> 17 508	<u>24 811</u> 17 508	<u>28 840</u> 18 786	<u>32 551</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 541</u> 21 130	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 727</u> 17 691	<u>24 996</u> 17 691	<u>29 039</u> 18 981	<u>32 777</u> 21 605

212-101-1801		3	1	2400	<u>28 972</u> 23 562	<u>29 718</u> 22 419	<u>25 000</u> 22 759	<u>29 047</u> 18 222	<u>28 994</u> 18 170	<u>31 607</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 565</u> 23 800	<u>30 031</u> 22 646	<u>25 429</u> 22 989	<u>29 527</u> 18 406	<u>29 473</u> 18 353	<u>32 112</u> 20 951	<u>32 112</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 812</u> 24 043	<u>30 265</u> 22 877	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 718</u> 18 594	<u>29 664</u> 18 540	<u>32 329</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 063</u> 24 291	<u>30 505</u> 23 113	<u>25 911</u> 23 463	<u>29 913</u> 18 786	<u>29 858</u> 18 732	<u>32 551</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 583</u> 24 802	<u>30 999</u> 23 599	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 314</u> 19 181	<u>30 258</u> 19 126	<u>33 009</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 851</u> 25 066	<u>31 255</u> 23 850	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 522</u> 19 385	<u>30 465</u> 19 329	<u>33 245</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 812</u> 24 043	<u>30 265</u> 22 877	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 718</u> 18 594	<u>29 664</u> 18 540	<u>32 329</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 063</u> 24 291	<u>30 505</u> 23 113	<u>25 911</u> 23 463	<u>29 913</u> 18 786	<u>29 858</u> 18 732	<u>32 551</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 320</u> 24 544	<u>30 750</u> 23 353	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 111</u> 18 981	<u>30 056</u> 18 927	<u>32 777</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 851</u> 25 066	<u>31 255</u> 23 850	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 522</u> 19 385	<u>30 465</u> 19 329	<u>33 245</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 125</u> 25 335	<u>31 515</u> 24 107	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 734</u> 19 594	<u>30 676</u> 19 537	<u>33 486</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 063</u> 24 291	<u>30 505</u> 23 113	<u>25 911</u> 23 463	<u>29 913</u> 18 786	<u>29 858</u> 18 732	<u>32 551</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 320</u> 24 544	<u>30 750</u> 23 353	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 111</u> 18 981	<u>30 056</u> 18 927	<u>32 777</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605

212-101-1801		3	1	2400	<u>29 351</u> 23 729	<u>26 315</u> 20 741	<u>27 726</u> 18 170	<u>30 339</u> 20 741	<u>21 034</u> 16 678
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 960</u> 23 968	<u>26 894</u> 20 951	<u>28 400</u> 18 353	<u>31 039</u> 20 951	<u>21 490</u> 16 846
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 209</u> 24 213	<u>27 111</u> 21 164	<u>28 591</u> 18 540	<u>31 257</u> 21 164	<u>21 665</u> 17 018
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 462</u> 24 463	<u>27 333</u> 21 383	<u>28 785</u> 18 732	<u>31 478</u> 21 383	<u>21 843</u> 17 194
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 986</u> 24 978	<u>27 790</u> 21 833	<u>29 186</u> 19 126	<u>31 936</u> 21 833	<u>22 211</u> 17 555
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 243	<u>28 026</u> 22 065	<u>29 392</u> 19 329	<u>32 172</u> 22 065	<u>22 401</u> 17 742
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 209</u> 24 213	<u>27 111</u> 21 164	<u>28 591</u> 18 540	<u>31 257</u> 21 164	<u>21 665</u> 17 018
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 462</u> 24 463	<u>27 333</u> 21 383	<u>28 785</u> 18 732	<u>31 478</u> 21 383	<u>21 843</u> 17 194
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 721</u> 24 717	<u>27 559</u> 21 605	<u>28 983</u> 18 927	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 025</u> 17 373
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 243	<u>28 026</u> 22 065	<u>29 392</u> 19 329	<u>32 172</u> 22 065	<u>22 401</u> 17 742
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 531</u> 25 515	<u>28 267</u> 22 302	<u>29 603</u> 19 537	<u>32 413</u> 22 302	<u>22 594</u> 17 933
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 462</u> 24 463	<u>27 333</u> 21 383	<u>28 785</u> 18 732	<u>31 478</u> 21 383	<u>21 843</u> 17 194
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 721</u> 24 717	<u>27 559</u> 21 605	<u>28 983</u> 18 927	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 025</u> 17 373

212-101-1801		3	1	2400	<u>24 903</u> 17 306
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 466</u> 17 480
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 647</u> 17 659
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 832</u> 17 841
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 213</u> 18 217
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 410</u> 18 410
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 647</u> 17 659
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 832</u> 17 841
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 18 027
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 410</u> 18 410
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 611</u> 18 608
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 832</u> 17 841
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 021</u> 18 027

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 767</u> 21 352	<u>27 852</u> 25 373	<u>27 917</u> 17 877	<u>25 186</u> 17 877	<u>29 242</u> 19 181	<u>33 009</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 812	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 307</u> 18 261	<u>25 576</u> 18 261	<u>29 661</u> 19 594	<u>33 486</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 509</u> 18 460	<u>25 778</u> 18 460	<u>29 877</u> 19 807	<u>33 732</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 541</u> 21 130	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 727</u> 17 691	<u>24 996</u> 17 691	<u>29 039</u> 18 981	<u>32 777</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 767</u> 21 352	<u>27 852</u> 25 373	<u>27 917</u> 17 877	<u>25 186</u> 17 877	<u>29 242</u> 19 181	<u>33 009</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 580	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 110</u> 18 067	<u>25 379</u> 18 067	<u>29 449</u> 19 385	<u>33 245</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 509</u> 18 460	<u>25 778</u> 18 460	<u>29 877</u> 19 807	<u>33 732</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 720</u> 22 291	<u>28 985</u> 26 489	<u>28 715</u> 18 663	<u>25 984</u> 18 663	<u>30 098</u> 20 024	<u>33 984</u> 22 792
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 805</u> 21 079	<u>26 368</u> 24 105	<u>26 602</u> 17 064	<u>24 008</u> 17 064	<u>27 870</u> 18 311	<u>32 431</u> 21 553
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 705</u> 21 291	<u>26 810</u> 24 348	<u>27 265</u> 17 236	<u>24 534</u> 17 236	<u>28 546</u> 18 496	<u>32 945</u> 21 770
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 925</u> 21 509	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 444</u> 17 412	<u>24 713</u> 17 412	<u>28 738</u> 18 685	<u>33 171</u> 21 993
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 151</u> 21 730	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 626</u> 17 591	<u>24 895</u> 17 591	<u>28 933</u> 18 878	<u>33 401</u> 22 219

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 24 802	<u>30 999</u> 23 599	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 314</u> 19 181	<u>30 258</u> 19 126	<u>33 009</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 125</u> 25 335	<u>31 515</u> 24 107	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 734</u> 19 594	<u>30 676</u> 19 537	<u>33 486</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 405</u> 25 611	<u>31 781</u> 24 369	<u>27 206</u> 24 738	<u>30 950</u> 19 807	<u>30 892</u> 19 750	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 320</u> 24 544	<u>30 750</u> 23 353	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 111</u> 18 981	<u>30 056</u> 18 927	<u>32 777</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 583</u> 24 802	<u>30 999</u> 23 599	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 314</u> 19 181	<u>30 258</u> 19 126	<u>33 009</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 851</u> 25 066	<u>31 255</u> 23 850	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 522</u> 19 385	<u>30 465</u> 19 329	<u>33 245</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 405</u> 25 611	<u>31 781</u> 24 369	<u>27 206</u> 24 738	<u>30 950</u> 19 807	<u>30 892</u> 19 750	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 691</u> 25 892	<u>32 053</u> 24 637	<u>27 482</u> 25 010	<u>31 171</u> 20 024	<u>31 113</u> 19 967	<u>33 984</u> 22 792	<u>33 984</u> 22 792
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 972</u> 23 562	<u>30 130</u> 22 825	<u>25 000</u> 22 759	<u>29 138</u> 18 311	<u>29 130</u> 18 304	<u>32 431</u> 21 553	<u>32 431</u> 21 553
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 565</u> 23 800	<u>30 447</u> 23 056	<u>25 429</u> 22 989	<u>29 619</u> 18 496	<u>29 611</u> 18 488	<u>32 945</u> 21 770	<u>32 945</u> 21 770
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 812</u> 24 043	<u>30 686</u> 23 291	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 810</u> 18 685	<u>29 802</u> 18 677	<u>33 171</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 063</u> 24 291	<u>30 930</u> 23 531	<u>25 911</u> 23 463	<u>30 006</u> 18 878	<u>29 998</u> 18 870	<u>33 401</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 986</u> 24 978	<u>27 790</u> 21 833	<u>29 186</u> 19 126	<u>31 936</u> 21 833	<u>22 211</u> 17 555
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 531</u> 25 515	<u>28 267</u> 22 302	<u>29 603</u> 19 537	<u>32 413</u> 22 302	<u>22 594</u> 17 933
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 813</u> 25 792	<u>28 514</u> 22 545	<u>29 819</u> 19 750	<u>32 659</u> 22 545	<u>22 792</u> 18 128
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 721</u> 24 717	<u>27 559</u> 21 605	<u>28 983</u> 18 927	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 025</u> 17 373
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 986</u> 24 978	<u>27 790</u> 21 833	<u>29 186</u> 19 126	<u>31 936</u> 21 833	<u>22 211</u> 17 555
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 243	<u>28 026</u> 22 065	<u>29 392</u> 19 329	<u>32 172</u> 22 065	<u>22 401</u> 17 742
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 813</u> 25 792	<u>28 514</u> 22 545	<u>29 819</u> 19 750	<u>32 659</u> 22 545	<u>22 792</u> 18 128
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 101</u> 26 075	<u>28 765</u> 22 792	<u>30 040</u> 19 967	<u>32 911</u> 22 792	<u>22 995</u> 18 327
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 351</u> 23 729	<u>27 140</u> 21 553	<u>27 862</u> 18 304	<u>31 163</u> 21 553	<u>21 115</u> 16 758
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 960</u> 23 968	<u>27 727</u> 21 770	<u>28 538</u> 18 488	<u>31 872</u> 21 770	<u>21 573</u> 16 927
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 209</u> 24 213	<u>27 953</u> 21 993	<u>28 730</u> 18 677	<u>32 098</u> 21 993	<u>21 748</u> 17 100
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 462</u> 24 463	<u>28 183</u> 22 219	<u>28 925</u> 18 870	<u>32 328</u> 22 219	<u>21 927</u> 17 276

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 213</u> 18 217
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 611</u> 18 608
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 817</u> 18 811
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 021</u> 18 027
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 213</u> 18 217
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 410</u> 18 410
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 817</u> 18 811
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 027</u> 19 017
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 993</u> 17 395
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 557</u> 17 571
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 739</u> 17 750
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 925</u> 17 933

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 616</u> 22 188	<u>27 852</u> 25 373	<u>28 003</u> 17 962	<u>25 272</u> 17 962	<u>29 337</u> 19 275	<u>33 877</u> 22 687
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 197</u> 18 153	<u>25 466</u> 18 153	<u>29 545</u> 19 480	<u>34 122</u> 22 928
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 925</u> 21 509	<u>27 063</u> 24 597	<u>27 444</u> 17 412	<u>24 713</u> 17 412	<u>28 738</u> 18 685	<u>33 171</u> 21 993
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 151</u> 21 730	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 626</u> 17 591	<u>24 895</u> 17 591	<u>28 933</u> 18 878	<u>33 401</u> 22 219
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 812</u> 17 774	<u>25 081</u> 17 774	<u>29 133</u> 19 074	<u>33 636</u> 22 451
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 197</u> 18 153	<u>25 466</u> 18 153	<u>29 545</u> 19 480	<u>34 122</u> 22 928
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 395</u> 18 348	<u>25 664</u> 18 348	<u>29 758</u> 19 690	<u>34 372</u> 23 175
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 151</u> 21 730	<u>27 320</u> 24 850	<u>27 626</u> 17 591	<u>24 895</u> 17 591	<u>28 933</u> 18 878	<u>33 401</u> 22 219
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 812</u> 17 774	<u>25 081</u> 17 774	<u>29 133</u> 19 074	<u>33 636</u> 22 451
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 616</u> 22 188	<u>27 852</u> 25 373	<u>28 003</u> 17 962	<u>25 272</u> 17 962	<u>29 337</u> 19 275	<u>33 877</u> 22 687
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>28 406</u> 25 919	<u>28 395</u> 18 348	<u>25 664</u> 18 348	<u>29 758</u> 19 690	<u>34 372</u> 23 175
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 351</u> 22 911	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 598</u> 18 547	<u>25 867</u> 18 547	<u>29 976</u> 19 904	<u>34 628</u> 23 427
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>27 583</u> 25 109	<u>27 812</u> 17 774	<u>25 081</u> 17 774	<u>29 133</u> 19 074	<u>33 636</u> 22 451

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 583</u> 24 802	<u>31 433</u> 24 026	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 410</u> 19 275	<u>30 402</u> 19 267	<u>33 877</u> 22 687	<u>33 877</u> 22 687
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 851</u> 25 066	<u>31 693</u> 24 282	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 618</u> 19 480	<u>30 610</u> 19 472	<u>34 122</u> 22 928	<u>34 122</u> 22 928
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 812</u> 24 043	<u>30 686</u> 23 291	<u>25 667</u> 23 223	<u>29 810</u> 18 685	<u>29 802</u> 18 677	<u>33 171</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 063</u> 24 291	<u>30 930</u> 23 531	<u>25 911</u> 23 463	<u>30 006</u> 18 878	<u>29 998</u> 18 870	<u>33 401</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 320</u> 24 544	<u>31 179</u> 23 776	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 206</u> 19 074	<u>30 198</u> 19 066	<u>33 636</u> 22 451	<u>33 636</u> 22 451
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 851</u> 25 066	<u>31 693</u> 24 282	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 618</u> 19 480	<u>30 610</u> 19 472	<u>34 122</u> 22 928	<u>34 122</u> 22 928
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 125</u> 25 335	<u>31 958</u> 24 543	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 831</u> 19 690	<u>30 823</u> 19 681	<u>34 372</u> 23 175	<u>34 372</u> 23 175
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 063</u> 24 291	<u>30 930</u> 23 531	<u>25 911</u> 23 463	<u>30 006</u> 18 878	<u>29 998</u> 18 870	<u>33 401</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 320</u> 24 544	<u>31 179</u> 23 776	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 206</u> 19 074	<u>30 198</u> 19 066	<u>33 636</u> 22 451	<u>33 636</u> 22 451
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 24 802	<u>31 433</u> 24 026	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 410</u> 19 275	<u>30 402</u> 19 267	<u>33 877</u> 22 687	<u>33 877</u> 22 687
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 125</u> 25 335	<u>31 958</u> 24 543	<u>26 936</u> 24 472	<u>30 831</u> 19 690	<u>30 823</u> 19 681	<u>34 372</u> 23 175	<u>34 372</u> 23 175
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 405</u> 25 611	<u>32 229</u> 24 810	<u>27 206</u> 24 738	<u>31 049</u> 19 904	<u>31 040</u> 19 895	<u>34 628</u> 23 427	<u>34 628</u> 23 427
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 320</u> 24 544	<u>31 179</u> 23 776	<u>26 159</u> 23 707	<u>30 206</u> 19 074	<u>30 198</u> 19 066	<u>33 636</u> 22 451	<u>33 636</u> 22 451

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 986</u> 24 978	<u>28 658</u> 22 687	<u>29 329</u> 19 267	<u>32 804</u> 22 687	<u>22 297</u> 17 640
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 243	<u>28 904</u> 22 928	<u>29 537</u> 19 472	<u>33 049</u> 22 928	<u>22 487</u> 17 828
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 209</u> 24 213	<u>27 953</u> 21 993	<u>28 730</u> 18 677	<u>32 098</u> 21 993	<u>21 748</u> 17 100
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 462</u> 24 463	<u>28 183</u> 22 219	<u>28 925</u> 18 870	<u>32 328</u> 22 219	<u>21 927</u> 17 276
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 721</u> 24 717	<u>28 418</u> 22 451	<u>29 125</u> 19 066	<u>32 564</u> 22 451	<u>22 110</u> 17 456
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 243	<u>28 904</u> 22 928	<u>29 537</u> 19 472	<u>33 049</u> 22 928	<u>22 487</u> 17 828
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 531</u> 25 515	<u>29 154</u> 23 175	<u>29 750</u> 19 681	<u>33 299</u> 23 175	<u>22 682</u> 18 019
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 462</u> 24 463	<u>28 183</u> 22 219	<u>28 925</u> 18 870	<u>32 328</u> 22 219	<u>21 927</u> 17 276
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 721</u> 24 717	<u>28 418</u> 22 451	<u>29 125</u> 19 066	<u>32 564</u> 22 451	<u>22 110</u> 17 456
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 986</u> 24 978	<u>28 658</u> 22 687	<u>29 329</u> 19 267	<u>32 804</u> 22 687	<u>22 297</u> 17 640
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 531</u> 25 515	<u>29 154</u> 23 175	<u>29 750</u> 19 681	<u>33 299</u> 23 175	<u>22 682</u> 18 019
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 813</u> 25 792	<u>29 410</u> 23 427	<u>29 967</u> 19 895	<u>33 555</u> 23 427	<u>22 881</u> 18 215
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 721</u> 24 717	<u>28 418</u> 22 451	<u>29 125</u> 19 066	<u>32 564</u> 22 451	<u>22 110</u> 17 456

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 309</u> 18 310
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 507</u> 18 505
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 739</u> 17 750
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 925</u> 17 933
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 120
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 507</u> 18 505
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 709</u> 18 704
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 925</u> 17 933
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 120
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 309</u> 18 310
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 709</u> 18 704
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 915</u> 18 908
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 120

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 616</u> 22 188	<u>27 852</u> 25 373	<u>28 003</u> 17 962	<u>25 272</u> 17 962	<u>29 337</u> 19 275	<u>33 877</u> 22 687
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>28 126</u> 25 643	<u>28 197</u> 18 153	<u>25 466</u> 18 153	<u>29 545</u> 19 480	<u>34 122</u> 22 928
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 351</u> 22 911	<u>28 693</u> 26 201	<u>28 598</u> 18 547	<u>25 867</u> 18 547	<u>29 976</u> 19 904	<u>34 628</u> 23 427
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 606</u> 23 163	<u>28 985</u> 26 489	<u>28 805</u> 18 751	<u>26 074</u> 18 751	<u>30 198</u> 20 122	<u>34 890</u> 23 684
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 895</u> 21 167	<u>26 863</u> 24 592	<u>28 255</u> 18 690	<u>25 660</u> 18 690	<u>29 676</u> 20 088	<u>32 523</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 795</u> 21 381	<u>27 310</u> 24 840	<u>28 934</u> 18 878	<u>26 203</u> 18 878	<u>30 370</u> 20 291	<u>33 038</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 599	<u>27 568</u> 25 094	<u>29 130</u> 19 071	<u>26 399</u> 19 071	<u>30 580</u> 20 498	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>27 831</u> 25 352	<u>29 330</u> 19 268	<u>26 599</u> 19 268	<u>30 795</u> 20 710	<u>33 496</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 373</u> 25 886	<u>29 742</u> 19 673	<u>27 011</u> 19 673	<u>31 238</u> 21 146	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>28 653</u> 26 161	<u>29 954</u> 19 883	<u>27 223</u> 19 883	<u>31 466</u> 21 371	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 599	<u>27 568</u> 25 094	<u>29 130</u> 19 071	<u>26 399</u> 19 071	<u>30 580</u> 20 498	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>27 831</u> 25 352	<u>29 330</u> 19 268	<u>26 599</u> 19 268	<u>30 795</u> 20 710	<u>33 496</u> 22 312

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 583</u> 24 802	<u>31 433</u> 24 026	<u>26 413</u> 23 957	<u>30 410</u> 19 275	<u>30 402</u> 19 267	<u>33 877</u> 22 687	<u>33 877</u> 22 687
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 851</u> 25 066	<u>31 693</u> 24 282	<u>26 671</u> 24 211	<u>30 618</u> 19 480	<u>30 610</u> 19 472	<u>34 122</u> 22 928	<u>34 122</u> 22 928
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 405</u> 25 611	<u>32 229</u> 24 810	<u>27 206</u> 24 738	<u>31 049</u> 19 904	<u>31 040</u> 19 895	<u>34 628</u> 23 427	<u>34 628</u> 23 427
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 691</u> 25 892	<u>32 506</u> 25 083	<u>27 482</u> 25 010	<u>31 271</u> 20 122	<u>31 262</u> 20 114	<u>34 890</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 542</u> 24 123	<u>30 467</u> 23 157	<u>25 551</u> 23 301	<u>30 944</u> 20 088	<u>30 037</u> 19 196	<u>32 523</u> 21 643	<u>32 523</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 141</u> 24 367	<u>30 788</u> 23 391	<u>25 985</u> 23 536	<u>31 442</u> 20 291	<u>30 527</u> 19 390	<u>33 038</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 393</u> 24 615	<u>31 030</u> 23 630	<u>26 229</u> 23 776	<u>31 653</u> 20 498	<u>30 728</u> 19 588	<u>33 264</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 651</u> 24 869	<u>31 278</u> 23 873	<u>26 478</u> 24 021	<u>31 868</u> 20 710	<u>30 933</u> 19 790	<u>33 496</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 183</u> 25 393	<u>31 788</u> 24 376	<u>26 992</u> 24 527	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 357</u> 20 207	<u>33 973</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 457</u> 25 663	<u>32 052</u> 24 635	<u>27 257</u> 24 788	<u>32 539</u> 21 371	<u>31 575</u> 20 422	<u>34 219</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 393</u> 24 615	<u>31 030</u> 23 630	<u>26 229</u> 23 776	<u>31 653</u> 20 498	<u>30 728</u> 19 588	<u>33 264</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 651</u> 24 869	<u>31 278</u> 23 873	<u>26 478</u> 24 021	<u>31 868</u> 20 710	<u>30 933</u> 19 790	<u>33 496</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 986</u> 24 978	<u>28 658</u> 22 687	<u>29 329</u> 19 267	<u>32 804</u> 22 687	<u>22 297</u> 17 640
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 243	<u>28 904</u> 22 928	<u>29 537</u> 19 472	<u>33 049</u> 22 928	<u>22 487</u> 17 828
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 813</u> 25 792	<u>29 410</u> 23 427	<u>29 967</u> 19 895	<u>33 555</u> 23 427	<u>22 881</u> 18 215
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 101</u> 26 075	<u>29 672</u> 23 684	<u>30 189</u> 20 114	<u>33 817</u> 23 684	<u>23 085</u> 18 415
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 016</u> 25 368	<u>27 232</u> 21 643	<u>28 769</u> 19 196	<u>31 255</u> 21 643	<u>22 708</u> 18 325
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 643</u> 25 624	<u>27 820</u> 21 861	<u>29 454</u> 19 390	<u>31 965</u> 21 861	<u>23 181</u> 18 510
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 908</u> 25 886	<u>28 046</u> 22 085	<u>29 655</u> 19 588	<u>32 192</u> 22 085	<u>23 373</u> 18 699
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 179</u> 26 153	<u>28 278</u> 22 312	<u>29 860</u> 19 790	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 569</u> 18 892
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 739</u> 26 703	<u>28 755</u> 22 782	<u>30 284</u> 20 207	<u>32 900</u> 22 782	<u>23 973</u> 19 290
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 027</u> 26 987	<u>29 001</u> 23 024	<u>30 502</u> 20 422	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 181</u> 19 495
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 908</u> 25 886	<u>28 046</u> 22 085	<u>29 655</u> 19 588	<u>32 192</u> 22 085	<u>23 373</u> 18 699
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 179</u> 26 153	<u>28 278</u> 22 312	<u>29 860</u> 19 790	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 569</u> 18 892

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 309</u> 18 310
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 507</u> 18 505
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 915</u> 18 908
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 127</u> 19 115
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 619</u> 18 995
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 398</u> 19 382
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 601</u> 19 582
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 020</u> 19 995
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 236</u> 20 207
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 398</u> 19 382
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 601</u> 19 582

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 099</u> 25 616	<u>29 534</u> 19 468	<u>26 802</u> 19 468	<u>31 014</u> 20 925	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>28 653</u> 26 161	<u>29 954</u> 19 883	<u>27 223</u> 19 883	<u>31 466</u> 21 371	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>28 938</u> 26 443	<u>30 172</u> 20 096	<u>27 441</u> 20 096	<u>31 700</u> 21 600	<u>34 471</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>27 831</u> 25 352	<u>29 330</u> 19 268	<u>26 599</u> 19 268	<u>30 795</u> 20 710	<u>33 496</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 099</u> 25 616	<u>29 534</u> 19 468	<u>26 802</u> 19 468	<u>31 014</u> 20 925	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 373</u> 25 886	<u>29 742</u> 19 673	<u>27 011</u> 19 673	<u>31 238</u> 21 146	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>28 938</u> 26 443	<u>30 172</u> 20 096	<u>27 441</u> 20 096	<u>31 700</u> 21 600	<u>34 471</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>29 230</u> 26 730	<u>30 394</u> 20 315	<u>27 662</u> 20 315	<u>31 938</u> 21 835	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 049	<u>28 099</u> 25 616	<u>29 534</u> 19 468	<u>26 802</u> 19 468	<u>31 014</u> 20 925	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 373</u> 25 886	<u>29 742</u> 19 673	<u>27 011</u> 19 673	<u>31 238</u> 21 146	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>28 653</u> 26 161	<u>29 954</u> 19 883	<u>27 223</u> 19 883	<u>31 466</u> 21 371	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>29 230</u> 26 730	<u>30 394</u> 20 315	<u>27 662</u> 20 315	<u>31 938</u> 21 835	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 705</u> 23 260	<u>29 529</u> 27 024	<u>30 620</u> 20 538	<u>27 889</u> 20 538	<u>32 182</u> 22 075	<u>34 990</u> 23 783

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 914</u> 25 128	<u>31 530</u> 24 122	<u>26 732</u> 24 271	<u>32 087</u> 20 925	<u>31 143</u> 19 996	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 457</u> 25 663	<u>32 052</u> 24 635	<u>27 257</u> 24 788	<u>32 539</u> 21 371	<u>31 575</u> 20 422	<u>34 219</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 738</u> 25 939	<u>32 321</u> 24 900	<u>27 528</u> 25 054	<u>32 773</u> 21 600	<u>31 798</u> 20 641	<u>34 471</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 651</u> 24 869	<u>31 278</u> 23 873	<u>26 478</u> 24 021	<u>31 868</u> 20 710	<u>30 933</u> 19 790	<u>33 496</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 914</u> 25 128	<u>31 530</u> 24 122	<u>26 732</u> 24 271	<u>32 087</u> 20 925	<u>31 143</u> 19 996	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 183</u> 25 393	<u>31 788</u> 24 376	<u>26 992</u> 24 527	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 357</u> 20 207	<u>33 973</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 738</u> 25 939	<u>32 321</u> 24 900	<u>27 528</u> 25 054	<u>32 773</u> 21 600	<u>31 798</u> 20 641	<u>34 471</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 024</u> 26 221	<u>32 596</u> 25 171	<u>27 805</u> 25 327	<u>33 011</u> 21 835	<u>32 026</u> 20 866	<u>34 728</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 914</u> 25 128	<u>31 530</u> 24 122	<u>26 732</u> 24 271	<u>32 087</u> 20 925	<u>31 143</u> 19 996	<u>33 732</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 183</u> 25 393	<u>31 788</u> 24 376	<u>26 992</u> 24 527	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 357</u> 20 207	<u>33 973</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 457</u> 25 663	<u>32 052</u> 24 635	<u>27 257</u> 24 788	<u>32 539</u> 21 371	<u>31 575</u> 20 422	<u>34 219</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 024</u> 26 221	<u>32 596</u> 25 171	<u>27 805</u> 25 327	<u>33 011</u> 21 835	<u>32 026</u> 20 866	<u>34 728</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 317</u> 26 509	<u>32 877</u> 25 447	<u>28 087</u> 25 605	<u>33 255</u> 22 075	<u>32 259</u> 21 095	<u>34 990</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 456</u> 26 425	<u>28 514</u> 22 545	<u>30 070</u> 19 996	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 769</u> 19 089
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 027</u> 26 987	<u>29 001</u> 23 024	<u>30 502</u> 20 422	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 181</u> 19 495
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 322</u> 27 277	<u>29 253</u> 23 272	<u>30 725</u> 20 641	<u>33 398</u> 23 272	<u>24 394</u> 19 704
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 179</u> 26 153	<u>28 278</u> 22 312	<u>29 860</u> 19 790	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 569</u> 18 892
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 456</u> 26 425	<u>28 514</u> 22 545	<u>30 070</u> 19 996	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 769</u> 19 089
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 739</u> 26 703	<u>28 755</u> 22 782	<u>30 284</u> 20 207	<u>32 900</u> 22 782	<u>23 973</u> 19 290
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 322</u> 27 277	<u>29 253</u> 23 272	<u>30 725</u> 20 641	<u>33 398</u> 23 272	<u>24 394</u> 19 704
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 623</u> 27 574	<u>29 510</u> 23 525	<u>30 953</u> 20 866	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 612</u> 19 919
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 456</u> 26 425	<u>28 514</u> 22 545	<u>30 070</u> 19 996	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 769</u> 19 089
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 739</u> 26 703	<u>28 755</u> 22 782	<u>30 284</u> 20 207	<u>32 900</u> 22 782	<u>23 973</u> 19 290
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 027</u> 26 987	<u>29 001</u> 23 024	<u>30 502</u> 20 422	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 181</u> 19 495
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 623</u> 27 574	<u>29 510</u> 23 525	<u>30 953</u> 20 866	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 612</u> 19 919
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 931</u> 27 877	<u>29 772</u> 23 783	<u>31 186</u> 21 095	<u>33 918</u> 23 783	<u>24 834</u> 20 138

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 808</u> 19 786
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 236</u> 20 207
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 457</u> 20 424
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 601</u> 19 582
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 808</u> 19 786
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 020</u> 19 995
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 457</u> 20 424
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 682</u> 20 647
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 808</u> 19 786
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 020</u> 19 995
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 236</u> 20 207
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 682</u> 20 647
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 913</u> 20 873

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 007	<u>29 230</u> 26 730	<u>30 394</u> 20 315	<u>27 662</u> 20 315	<u>31 938</u> 21 835	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 705</u> 23 260	<u>29 529</u> 27 024	<u>30 620</u> 20 538	<u>27 889</u> 20 538	<u>32 182</u> 22 075	<u>34 990</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 968</u> 23 519	<u>29 834</u> 27 324	<u>30 852</u> 20 766	<u>28 121</u> 20 766	<u>32 431</u> 22 320	<u>35 259</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 783	<u>30 146</u> 27 631	<u>31 089</u> 21 000	<u>28 358</u> 21 000	<u>32 686</u> 22 571	<u>35 533</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 791</u> 24 330	<u>30 791</u> 28 266	<u>31 580</u> 21 482	<u>28 849</u> 21 482	<u>33 213</u> 23 090	<u>36 101</u> 24 877
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 791</u> 22 049	<u>28 265</u> 25 971	<u>29 401</u> 19 818	<u>26 806</u> 19 818	<u>30 892</u> 21 285	<u>33 439</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>28 726</u> 26 234	<u>30 092</u> 20 018	<u>27 361</u> 20 018	<u>31 598</u> 21 500	<u>33 963</u> 22 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>28 998</u> 26 501	<u>30 299</u> 20 222	<u>27 568</u> 20 222	<u>31 821</u> 21 720	<u>34 199</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 407</u> 22 967	<u>29 559</u> 27 054	<u>30 727</u> 20 643	<u>27 996</u> 20 643	<u>32 281</u> 22 172	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 653</u> 23 209	<u>29 848</u> 27 338	<u>30 948</u> 20 861	<u>28 217</u> 20 861	<u>32 518</u> 22 406	<u>34 937</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>28 726</u> 26 234	<u>30 092</u> 20 018	<u>27 361</u> 20 018	<u>31 598</u> 21 500	<u>33 963</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>28 998</u> 26 501	<u>30 299</u> 20 222	<u>27 568</u> 20 222	<u>31 821</u> 21 720	<u>34 199</u> 23 005

8.04-08-2023

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 024</u> 26 221	<u>32 596</u> 25 171	<u>27 805</u> 25 327	<u>33 011</u> 21 835	<u>32 026</u> 20 866	<u>34 728</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 317</u> 26 509	<u>32 877</u> 25 447	<u>28 087</u> 25 605	<u>33 255</u> 22 075	<u>32 259</u> 21 095	<u>34 990</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 616</u> 26 803	<u>33 164</u> 25 730	<u>28 376</u> 25 890	<u>33 504</u> 22 320	<u>32 497</u> 21 329	<u>35 259</u> 24 048	<u>35 259</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 922</u> 27 104	<u>33 458</u> 26 019	<u>28 672</u> 26 180	<u>33 759</u> 22 571	<u>32 741</u> 21 569	<u>35 533</u> 24 318	<u>35 533</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 555</u> 27 728	<u>34 066</u> 26 617	<u>29 283</u> 26 782	<u>34 286</u> 23 090	<u>33 244</u> 22 065	<u>36 101</u> 24 877	<u>36 101</u> 24 877
212-101-2100	7473-2010 20,	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 985</u> 26 527	<u>32 175</u> 24 837	<u>27 910</u> 25 623	<u>32 160</u> 21 285	<u>31 307</u> 20 446	<u>33 439</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 608</u> 26 795	<u>32 512</u> 25 088	<u>28 369</u> 25 882	<u>32 671</u> 21 500	<u>31 810</u> 20 653	<u>33 963</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 886</u> 27 069	<u>32 772</u> 25 344	<u>28 637</u> 26 146	<u>32 894</u> 21 720	<u>32 024</u> 20 864	<u>34 199</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 459</u> 27 633	<u>33 309</u> 25 872	<u>29 190</u> 26 691	<u>33 354</u> 22 172	<u>32 466</u> 21 298	<u>34 686</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 754</u> 27 923	<u>33 586</u> 26 145	<u>29 476</u> 26 972	<u>33 591</u> 22 406	<u>32 693</u> 21 523	<u>34 937</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 608</u> 26 795	<u>32 512</u> 25 088	<u>28 369</u> 25 882	<u>32 671</u> 21 500	<u>31 810</u> 20 653	<u>33 963</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 886</u> 27 069	<u>32 772</u> 25 344	<u>28 637</u> 26 146	<u>32 894</u> 21 720	<u>32 024</u> 20 864	<u>34 199</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 623</u> 27 574	<u>29 510</u> 23 525	<u>30 953</u> 20 866	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 612</u> 19 919
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 931</u> 27 877	<u>29 772</u> 23 783	<u>31 186</u> 21 095	<u>33 918</u> 23 783	<u>24 834</u> 20 138
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 246</u> 28 187	<u>30 041</u> 24 048	<u>31 424</u> 21 329	<u>34 186</u> 24 048	<u>25 062</u> 20 361
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 28 503	<u>30 315</u> 24 318	<u>31 668</u> 21 569	<u>34 461</u> 24 318	<u>25 294</u> 20 590
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 233</u> 29 159	<u>30 883</u> 24 877	<u>32 172</u> 22 065	<u>35 028</u> 24 877	<u>25 775</u> 21 063
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 099</u> 26 433	<u>28 148</u> 22 545	<u>30 039</u> 20 446	<u>32 171</u> 22 545	<u>23 835</u> 19 435
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 736</u> 26 700	<u>28 745</u> 22 772	<u>30 737</u> 20 653	<u>32 890</u> 22 772	<u>24 320</u> 19 631
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 013</u> 26 973	<u>28 981</u> 23 005	<u>30 951</u> 20 864	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 523</u> 19 832
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 584</u> 27 535	<u>29 468</u> 23 484	<u>31 393</u> 21 298	<u>33 613</u> 23 484	<u>24 943</u> 20 245
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 878</u> 27 825	<u>29 719</u> 23 731	<u>31 621</u> 21 523	<u>33 865</u> 23 731	<u>25 160</u> 20 458
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 736</u> 26 700	<u>28 745</u> 22 772	<u>30 737</u> 20 653	<u>32 890</u> 22 772	<u>24 320</u> 19 631
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 013</u> 26 973	<u>28 981</u> 23 005	<u>30 951</u> 20 864	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 523</u> 19 832

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 682</u> 20 647
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 913</u> 20 873
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 148</u> 21 105
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 389</u> 21 342
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 888</u> 21 833
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 780</u> 20 137
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 371</u> 20 341
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 582</u> 20 548
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 017</u> 20 976
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 242</u> 21 197
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 371</u> 20 341
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 582</u> 20 548

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 167</u> 22 731	<u>29 276</u> 26 775	<u>30 511</u> 20 431	<u>27 780</u> 20 431	<u>32 048</u> 21 944	<u>34 440</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 653</u> 23 209	<u>29 848</u> 27 338	<u>30 948</u> 20 861	<u>28 217</u> 20 861	<u>32 518</u> 22 406	<u>34 937</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 904</u> 23 456	<u>30 144</u> 27 629	<u>31 173</u> 21 083	<u>28 442</u> 21 083	<u>32 760</u> 22 644	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>28 998</u> 26 501	<u>30 299</u> 20 222	<u>27 568</u> 20 222	<u>31 821</u> 21 720	<u>34 199</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 167</u> 22 731	<u>29 276</u> 26 775	<u>30 511</u> 20 431	<u>27 780</u> 20 431	<u>32 048</u> 21 944	<u>34 440</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 407</u> 22 967	<u>29 559</u> 27 054	<u>30 727</u> 20 643	<u>27 996</u> 20 643	<u>32 281</u> 22 172	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 904</u> 23 456	<u>30 144</u> 27 629	<u>31 173</u> 21 083	<u>28 442</u> 21 083	<u>32 760</u> 22 644	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>30 446</u> 27 926	<u>31 404</u> 21 309	<u>28 673</u> 21 309	<u>33 007</u> 22 888	<u>35 456</u> 24 242
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 904</u> 23 456	<u>30 144</u> 27 629	<u>31 173</u> 21 083	<u>28 442</u> 21 083	<u>32 760</u> 22 644	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>30 446</u> 27 926	<u>31 404</u> 21 309	<u>28 673</u> 21 309	<u>33 007</u> 22 888	<u>35 456</u> 24 242
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 422</u> 23 966	<u>30 754</u> 28 230	<u>31 639</u> 21 541	<u>28 908</u> 21 541	<u>33 260</u> 23 136	<u>35 724</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 690</u> 24 229	<u>31 069</u> 28 540	<u>31 880</u> 21 778	<u>29 149</u> 21 778	<u>33 518</u> 23 391	<u>35 997</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 243</u> 24 774	<u>31 721</u> 29 181	<u>32 377</u> 22 267	<u>29 646</u> 22 267	<u>34 052</u> 23 916	<u>36 563</u> 25 331

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 169</u> 27 348	<u>33 038</u> 25 606	<u>28 911</u> 26 415	<u>33 121</u> 21 944	<u>32 243</u> 21 079	<u>34 440</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 754</u> 27 923	<u>33 586</u> 26 145	<u>29 476</u> 26 972	<u>33 591</u> 22 406	<u>32 693</u> 21 523	<u>34 937</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 056</u> 28 221	<u>33 868</u> 26 423	<u>29 767</u> 27 258	<u>33 833</u> 22 644	<u>32 926</u> 21 752	<u>35 194</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 886</u> 27 069	<u>32 772</u> 25 344	<u>28 637</u> 26 146	<u>32 894</u> 21 720	<u>32 024</u> 20 864	<u>34 199</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 169</u> 27 348	<u>33 038</u> 25 606	<u>28 911</u> 26 415	<u>33 121</u> 21 944	<u>32 243</u> 21 079	<u>34 440</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 459</u> 27 633	<u>33 309</u> 25 872	<u>29 190</u> 26 691	<u>33 354</u> 22 172	<u>32 466</u> 21 298	<u>34 686</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 056</u> 28 221	<u>33 868</u> 26 423	<u>29 767</u> 27 258	<u>33 833</u> 22 644	<u>32 926</u> 21 752	<u>35 194</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 364</u> 28 524	<u>34 157</u> 26 707	<u>30 065</u> 27 552	<u>34 080</u> 22 888	<u>33 164</u> 21 985	<u>35 456</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 056</u> 28 221	<u>33 868</u> 26 423	<u>29 767</u> 27 258	<u>33 833</u> 22 644	<u>32 926</u> 21 752	<u>35 194</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 364</u> 28 524	<u>34 157</u> 26 707	<u>30 065</u> 27 552	<u>34 080</u> 22 888	<u>33 164</u> 21 985	<u>35 456</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 679</u> 28 834	<u>34 452</u> 26 997	<u>30 369</u> 27 851	<u>34 333</u> 23 136	<u>33 406</u> 22 224	<u>35 724</u> 24 505	<u>35 724</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 001</u> 29 151	<u>34 753</u> 27 294	<u>30 680</u> 28 157	<u>34 591</u> 23 391	<u>33 655</u> 22 469	<u>35 997</u> 24 774	<u>35 997</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 667</u> 29 806	<u>35 376</u> 27 907	<u>31 323</u> 28 790	<u>35 125</u> 23 916	<u>34 168</u> 22 974	<u>36 563</u> 25 331	<u>36 563</u> 25 331

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 295</u> 27 251	<u>29 222</u> 23 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>33 367</u> 23 242	<u>24 731</u> 20 036
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 878</u> 27 825	<u>29 719</u> 23 731	<u>31 621</u> 21 523	<u>33 865</u> 23 731	<u>25 160</u> 20 458
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 179</u> 28 121	<u>29 976</u> 23 984	<u>31 853</u> 21 752	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 381</u> 20 675
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 013</u> 26 973	<u>28 981</u> 23 005	<u>30 951</u> 20 864	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 523</u> 19 832
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 295</u> 27 251	<u>29 222</u> 23 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>33 367</u> 23 242	<u>24 731</u> 20 036
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 584</u> 27 535	<u>29 468</u> 23 484	<u>31 393</u> 21 298	<u>33 613</u> 23 484	<u>24 943</u> 20 245
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 179</u> 28 121	<u>29 976</u> 23 984	<u>31 853</u> 21 752	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 381</u> 20 675
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 486</u> 28 423	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 091</u> 21 985	<u>34 383</u> 24 242	<u>25 607</u> 20 898
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 179</u> 28 121	<u>29 976</u> 23 984	<u>31 853</u> 21 752	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 381</u> 20 675
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 486</u> 28 423	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 091</u> 21 985	<u>34 383</u> 24 242	<u>25 607</u> 20 898
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 800</u> 28 732	<u>30 505</u> 24 505	<u>32 334</u> 22 224	<u>34 651</u> 24 505	<u>25 837</u> 21 125
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 121</u> 29 048	<u>30 779</u> 24 774	<u>32 582</u> 22 469	<u>34 924</u> 24 774	<u>26 073</u> 21 357
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 784</u> 29 701	<u>31 345</u> 25 331	<u>33 095</u> 22 974	<u>35 490</u> 25 331	<u>26 561</u> 21 837

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 798</u> 20 760
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 242</u> 21 197
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 471</u> 21 423
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 582</u> 20 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 798</u> 20 760
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 017</u> 20 976
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 471</u> 21 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 705</u> 21 653
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 471</u> 21 423
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 705</u> 21 653
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 944</u> 21 888
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 188</u> 22 129
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 693</u> 22 626

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 687</u> 22 931	<u>29 666</u> 27 351	<u>30 360</u> 20 762	<u>27 766</u> 20 762	<u>31 901</u> 22 279	<u>34 355</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 605</u> 23 162	<u>30 142</u> 27 627	<u>31 061</u> 20 972	<u>28 330</u> 20 972	<u>32 617</u> 22 504	<u>34 889</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 429</u> 27 909	<u>31 278</u> 21 186	<u>28 547</u> 21 186	<u>32 851</u> 22 733	<u>35 134</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 341</u> 23 886	<u>31 019</u> 28 491	<u>31 727</u> 21 627	<u>28 996</u> 21 627	<u>33 332</u> 23 207	<u>35 641</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>31 324</u> 28 791	<u>31 958</u> 21 855	<u>29 227</u> 21 855	<u>33 580</u> 23 451	<u>35 902</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 605</u> 23 162	<u>30 142</u> 27 627	<u>31 061</u> 20 972	<u>28 330</u> 20 972	<u>32 617</u> 22 504	<u>34 889</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 429</u> 27 909	<u>31 278</u> 21 186	<u>28 547</u> 21 186	<u>32 851</u> 22 733	<u>35 134</u> 23 925
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 640	<u>30 721</u> 28 197	<u>31 500</u> 21 404	<u>28 769</u> 21 404	<u>33 089</u> 22 968	<u>35 385</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>31 324</u> 28 791	<u>31 958</u> 21 855	<u>29 227</u> 21 855	<u>33 580</u> 23 451	<u>35 902</u> 24 680
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 394	<u>31 635</u> 29 097	<u>32 194</u> 22 087	<u>29 463</u> 22 087	<u>33 833</u> 23 701	<u>36 169</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 429</u> 27 909	<u>31 278</u> 21 186	<u>28 547</u> 21 186	<u>32 851</u> 22 733	<u>35 134</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 640	<u>30 721</u> 28 197	<u>31 500</u> 21 404	<u>28 769</u> 21 404	<u>33 089</u> 22 968	<u>35 385</u> 24 172

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 125</u> 27 649	<u>33 216</u> 25 862	<u>29 012</u> 26 707	<u>33 169</u> 22 279	<u>32 487</u> 21 607	<u>34 355</u> 23 446	<u>34 355</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 759</u> 27 929	<u>33 564</u> 26 123	<u>29 481</u> 26 976	<u>33 690</u> 22 504	<u>33 001</u> 21 825	<u>34 889</u> 23 683	<u>34 889</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 049</u> 28 214	<u>33 835</u> 26 390	<u>29 760</u> 27 252	<u>33 923</u> 22 733	<u>33 227</u> 22 048	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 134</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 646</u> 28 801	<u>34 393</u> 26 940	<u>30 337</u> 27 819	<u>34 405</u> 23 207	<u>33 694</u> 22 507	<u>35 641</u> 24 423	<u>35 641</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 954</u> 29 105	<u>34 681</u> 27 223	<u>30 635</u> 28 112	<u>34 653</u> 23 451	<u>33 935</u> 22 744	<u>35 902</u> 24 680	<u>35 902</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 759</u> 27 929	<u>33 564</u> 26 123	<u>29 481</u> 26 976	<u>33 690</u> 22 504	<u>33 001</u> 21 825	<u>34 889</u> 23 683	<u>34 889</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 049</u> 28 214	<u>33 835</u> 26 390	<u>29 760</u> 27 252	<u>33 923</u> 22 733	<u>33 227</u> 22 048	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 134</u> 23 925
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 344</u> 28 504	<u>34 111</u> 26 662	<u>30 046</u> 27 533	<u>34 162</u> 22 968	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 385</u> 24 172	<u>35 385</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 954</u> 29 105	<u>34 681</u> 27 223	<u>30 635</u> 28 112	<u>34 653</u> 23 451	<u>33 935</u> 22 744	<u>35 902</u> 24 680	<u>35 902</u> 24 680
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 269</u> 29 414	<u>34 976</u> 27 513	<u>30 939</u> 28 411	<u>34 906</u> 23 701	<u>34 181</u> 22 986	<u>36 169</u> 24 943	<u>36 169</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 049</u> 28 214	<u>33 835</u> 26 390	<u>29 760</u> 27 252	<u>33 923</u> 22 733	<u>33 227</u> 22 048	<u>35 134</u> 23 925	<u>35 134</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 344</u> 28 504	<u>34 111</u> 26 662	<u>30 046</u> 27 533	<u>34 162</u> 22 968	<u>33 458</u> 22 275	<u>35 385</u> 24 172	<u>35 385</u> 24 172

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 919</u> 29 209	<u>29 064</u> 23 446	<u>31 219</u> 21 607	<u>33 087</u> 23 446	<u>24 783</u> 20 368
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 585</u> 29 504	<u>29 671</u> 23 683	<u>31 928</u> 21 825	<u>33 816</u> 23 683	<u>25 278</u> 20 574
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 891</u> 29 805	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 154</u> 22 048	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 491</u> 20 784
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 522</u> 30 426	<u>30 422</u> 24 423	<u>32 621</u> 22 507	<u>34 568</u> 24 423	<u>25 931</u> 21 217
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 847</u> 30 747	<u>30 684</u> 24 680	<u>32 862</u> 22 744	<u>34 829</u> 24 680	<u>26 158</u> 21 440
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 585</u> 29 504	<u>29 671</u> 23 683	<u>31 928</u> 21 825	<u>33 816</u> 23 683	<u>25 278</u> 20 574
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 891</u> 29 805	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 154</u> 22 048	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 491</u> 20 784
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 203</u> 30 113	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 312</u> 24 172	<u>25 709</u> 20 998
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 847</u> 30 747	<u>30 684</u> 24 680	<u>32 862</u> 22 744	<u>34 829</u> 24 680	<u>26 158</u> 21 440
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 179</u> 31 074	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 108</u> 22 986	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 390</u> 21 668
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 891</u> 29 805	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 154</u> 22 048	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 491</u> 20 784
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 203</u> 30 113	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 385</u> 22 275	<u>34 312</u> 24 172	<u>25 709</u> 20 998

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 755</u> 21 098
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 357</u> 21 311
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 578</u> 21 528
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 034</u> 21 977
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 269</u> 22 208
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 357</u> 21 311
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 578</u> 21 528
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 803</u> 21 750
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 269</u> 22 208
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 509</u> 22 444
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 578</u> 21 528
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 803</u> 21 750

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 341</u> 23 886	<u>31 019</u> 28 491	<u>31 727</u> 21 627	<u>28 996</u> 21 627	<u>33 332</u> 23 207	<u>35 641</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 394	<u>31 635</u> 29 097	<u>32 194</u> 22 087	<u>29 463</u> 22 087	<u>33 833</u> 23 701	<u>36 169</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 24 657	<u>31 953</u> 29 410	<u>32 436</u> 22 325	<u>29 705</u> 22 325	<u>34 092</u> 23 955	<u>36 441</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 394	<u>31 635</u> 29 097	<u>32 194</u> 22 087	<u>29 463</u> 22 087	<u>33 833</u> 23 701	<u>36 169</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 124</u> 24 657	<u>31 953</u> 29 410	<u>32 436</u> 22 325	<u>29 705</u> 22 325	<u>34 092</u> 23 955	<u>36 441</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>32 278</u> 29 730	<u>32 682</u> 22 567	<u>29 951</u> 22 567	<u>34 357</u> 24 216	<u>36 720</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 674</u> 25 198	<u>32 610</u> 30 056	<u>32 934</u> 22 815	<u>30 203</u> 22 815	<u>34 627</u> 24 482	<u>37 004</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>33 296</u> 30 732	<u>33 455</u> 23 328	<u>30 724</u> 23 328	<u>35 186</u> 25 032	<u>37 592</u> 26 344
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 583</u> 23 813	<u>31 233</u> 28 893	<u>32 208</u> 22 580	<u>29 613</u> 22 580	<u>33 910</u> 24 256	<u>35 272</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 511</u> 24 053	<u>31 725</u> 29 185	<u>32 927</u> 22 808	<u>30 196</u> 22 808	<u>34 647</u> 24 501	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 014</u> 24 549	<u>32 336</u> 29 787	<u>33 405</u> 23 279	<u>30 674</u> 23 279	<u>35 160</u> 25 006	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 805	<u>32 651</u> 30 097	<u>33 651</u> 23 521	<u>30 920</u> 23 521	<u>35 424</u> 25 267	<u>36 595</u> 25 363

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 646</u> 28 801	<u>34 393</u> 26 940	<u>30 337</u> 27 819	<u>34 405</u> 23 207	<u>33 694</u> 22 507	<u>35 641</u> 24 423	<u>35 641</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 269</u> 29 414	<u>34 976</u> 27 513	<u>30 939</u> 28 411	<u>34 906</u> 23 701	<u>34 181</u> 22 986	<u>36 169</u> 24 943	<u>36 169</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 590</u> 29 730	<u>35 276</u> 27 809	<u>31 249</u> 28 717	<u>35 165</u> 23 955	<u>34 432</u> 23 233	<u>36 441</u> 25 211	<u>36 441</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 269</u> 29 414	<u>34 976</u> 27 513	<u>30 939</u> 28 411	<u>34 906</u> 23 701	<u>34 181</u> 22 986	<u>36 169</u> 24 943	<u>36 169</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 590</u> 29 730	<u>35 276</u> 27 809	<u>31 249</u> 28 717	<u>35 165</u> 23 955	<u>34 432</u> 23 233	<u>36 441</u> 25 211	<u>36 441</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 918</u> 30 054	<u>35 583</u> 28 111	<u>31 566</u> 29 029	<u>35 430</u> 24 216	<u>34 688</u> 23 486	<u>36 720</u> 25 485	<u>36 720</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 254</u> 30 384	<u>35 897</u> 28 420	<u>31 890</u> 29 348	<u>35 700</u> 24 482	<u>34 951</u> 23 744	<u>37 004</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 948</u> 31 067	<u>36 546</u> 29 058	<u>32 560</u> 30 008	<u>36 259</u> 25 032	<u>35 493</u> 24 278	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 242</u> 29 733	<u>34 756</u> 27 378	<u>31 056</u> 28 719	<u>35 178</u> 24 256	<u>34 120</u> 23 214	<u>35 272</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 898</u> 30 033	<u>35 120</u> 27 655	<u>31 546</u> 29 009	<u>35 719</u> 24 501	<u>34 650</u> 23 449	<u>35 814</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 527</u> 30 653	<u>35 699</u> 28 225	<u>32 154</u> 29 608	<u>36 233</u> 25 006	<u>35 142</u> 23 932	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 851</u> 30 972	<u>35 998</u> 28 519	<u>32 467</u> 29 916	<u>36 497</u> 25 267	<u>35 395</u> 24 182	<u>36 595</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 522</u> 30 426	<u>30 422</u> 24 423	<u>32 621</u> 22 507	<u>34 568</u> 24 423	<u>25 931</u> 21 217
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 179</u> 31 074	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 108</u> 22 986	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 390</u> 21 668
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 519</u> 31 408	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 359</u> 23 233	<u>35 368</u> 25 211	<u>26 626</u> 21 901
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 179</u> 31 074	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 108</u> 22 986	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 390</u> 21 668
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 519</u> 31 408	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 359</u> 23 233	<u>35 368</u> 25 211	<u>26 626</u> 21 901
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 866</u> 31 749	<u>31 501</u> 25 485	<u>33 615</u> 23 486	<u>35 647</u> 25 485	<u>26 868</u> 22 139
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 220</u> 32 098	<u>31 786</u> 25 765	<u>33 878</u> 23 744	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 115</u> 22 383
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 953</u> 32 819	<u>32 374</u> 26 344	<u>34 420</u> 24 278	<u>36 519</u> 26 344	<u>27 626</u> 22 886
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 078</u> 31 334	<u>29 980</u> 24 348	<u>32 852</u> 23 214	<u>34 004</u> 24 348	<u>26 585</u> 22 141
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 766</u> 31 651	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 578</u> 23 449	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 097</u> 22 365
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 429</u> 32 303	<u>31 111</u> 25 101	<u>34 069</u> 23 932	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 566</u> 22 826
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 770</u> 32 640	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 322</u> 24 182	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 807</u> 23 064

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 034</u> 21 977
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 509</u> 22 444
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 754</u> 22 685
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 509</u> 22 444
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 754</u> 22 685
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 004</u> 22 932
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 260</u> 23 184
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 790</u> 23 705
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 626</u> 22 939
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 247</u> 23 171
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 732</u> 23 648
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 982</u> 23 895

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 511</u> 24 053	<u>31 725</u> 29 185	<u>32 927</u> 22 808	<u>30 196</u> 22 808	<u>34 647</u> 24 501	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>32 027</u> 29 483	<u>33 163</u> 23 041	<u>30 432</u> 23 041	<u>34 901</u> 24 751	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 805	<u>32 651</u> 30 097	<u>33 651</u> 23 521	<u>30 920</u> 23 521	<u>35 424</u> 25 267	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 540</u> 25 066	<u>32 973</u> 30 414	<u>33 903</u> 23 769	<u>31 172</u> 23 769	<u>35 695</u> 25 533	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 540</u> 25 066	<u>32 973</u> 30 414	<u>33 903</u> 23 769	<u>31 172</u> 23 769	<u>35 695</u> 25 533	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 810</u> 25 333	<u>33 302</u> 30 737	<u>34 160</u> 24 022	<u>31 429</u> 24 022	<u>35 971</u> 25 804	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>33 981</u> 31 406	<u>34 690</u> 24 544	<u>31 959</u> 24 544	<u>36 541</u> 26 365	<u>37 715</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 659</u> 26 168	<u>34 331</u> 31 751	<u>34 964</u> 24 814	<u>32 233</u> 24 814	<u>36 835</u> 26 655	<u>38 011</u> 26 756
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 583</u> 23 813	<u>31 233</u> 28 893	<u>32 208</u> 22 580	<u>29 613</u> 22 580	<u>33 910</u> 24 256	<u>35 272</u> 24 348
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 479</u> 24 695	<u>32 388</u> 30 029	<u>34 431</u> 24 769	<u>31 836</u> 24 769	<u>36 310</u> 26 618	<u>36 188</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 416</u> 24 944	<u>32 891</u> 30 333	<u>35 173</u> 25 019	<u>32 442</u> 25 019	<u>37 071</u> 26 887	<u>36 740</u> 25 505

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 898</u> 30 033	<u>35 120</u> 27 655	<u>31 546</u> 29 009	<u>35 719</u> 24 501	<u>34 650</u> 23 449	<u>35 814</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 209</u> 30 340	<u>35 407</u> 27 937	<u>31 847</u> 29 305	<u>35 973</u> 24 751	<u>34 894</u> 23 688	<u>36 069</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 851</u> 30 972	<u>35 998</u> 28 519	<u>32 467</u> 29 916	<u>36 497</u> 25 267	<u>35 395</u> 24 182	<u>36 595</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 183</u> 31 298	<u>36 303</u> 28 819	<u>32 787</u> 30 231	<u>36 768</u> 25 533	<u>35 654</u> 24 436	<u>36 866</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 183</u> 31 298	<u>36 303</u> 28 819	<u>32 787</u> 30 231	<u>36 768</u> 25 533	<u>35 654</u> 24 436	<u>36 866</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 521</u> 31 631	<u>36 615</u> 29 126	<u>33 114</u> 30 553	<u>37 044</u> 25 804	<u>35 918</u> 24 696	<u>37 143</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 220</u> 32 318	<u>37 258</u> 29 759	<u>33 789</u> 31 217	<u>37 614</u> 26 365	<u>36 463</u> 25 233	<u>37 715</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 580</u> 32 674	<u>37 590</u> 30 086	<u>34 137</u> 31 560	<u>37 908</u> 26 655	<u>36 745</u> 25 510	<u>38 011</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 242</u> 29 733	<u>34 756</u> 27 378	<u>31 056</u> 28 719	<u>35 178</u> 24 256	<u>34 120</u> 23 214	<u>35 272</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-101-2500	7473-2010 30,	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 114</u> 31 576	<u>36 172</u> 28 772	<u>32 865</u> 30 500	<u>37 578</u> 26 618	<u>35 843</u> 24 911	<u>36 188</u> 25 250	<u>36 188</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 790</u> 31 895	<u>36 550</u> 29 063	<u>33 373</u> 30 808	<u>38 143</u> 26 887	<u>36 391</u> 25 162	<u>36 740</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 766</u> 31 651	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 578</u> 23 449	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 097</u> 22 365
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 094</u> 31 974	<u>30 851</u> 24 845	<u>33 821</u> 23 688	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 329</u> 22 593
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 770</u> 32 640	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 322</u> 24 182	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 807</u> 23 064
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 119</u> 32 983	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 581</u> 24 436	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 054</u> 23 307
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 119</u> 32 983	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 581</u> 24 436	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 054</u> 23 307
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 476</u> 33 334	<u>31 925</u> 25 902	<u>34 845</u> 24 696	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 306</u> 23 555
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 212</u> 34 059	<u>32 497</u> 26 465	<u>35 390</u> 25 233	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 826</u> 24 067
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 593</u> 34 433	<u>32 793</u> 26 756	<u>35 672</u> 25 510	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 095</u> 24 331
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 078</u> 31 334	<u>29 980</u> 24 348	<u>32 852</u> 23 214	<u>34 004</u> 24 348	<u>26 585</u> 22 141
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 167</u> 31 422	<u>30 897</u> 25 250	<u>34 575</u> 24 911	<u>34 920</u> 25 250	<u>28 746</u> 24 268
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 855</u> 31 739	<u>31 521</u> 25 505	<u>35 319</u> 25 162	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 280</u> 24 513

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 247</u> 23 171
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 23 407
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 982</u> 23 895
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 238</u> 24 146
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 238</u> 24 146
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 499</u> 24 403
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 038</u> 24 934
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 316</u> 25 208
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 626</u> 22 939
212-101-2500	7473-2010 30,	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 838</u> 25 116
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 481</u> 25 370

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 938</u> 25 458	<u>33 526</u> 30 958	<u>35 697</u> 25 535	<u>32 966</u> 25 535	<u>37 634</u> 27 441	<u>37 274</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 723	<u>33 854</u> 31 281	<u>35 967</u> 25 801	<u>33 236</u> 25 801	<u>37 924</u> 27 727	<u>37 549</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 416</u> 24 944	<u>32 891</u> 30 333	<u>35 173</u> 25 019	<u>32 442</u> 25 019	<u>37 071</u> 26 887	<u>36 740</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 674</u> 25 198	<u>33 205</u> 30 642	<u>35 432</u> 25 274	<u>32 701</u> 25 274	<u>37 349</u> 27 161	<u>37 004</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 723	<u>33 854</u> 31 281	<u>35 967</u> 25 801	<u>33 236</u> 25 801	<u>37 924</u> 27 727	<u>37 549</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 483</u> 25 994	<u>34 188</u> 31 610	<u>36 243</u> 26 072	<u>33 512</u> 26 072	<u>38 221</u> 28 019	<u>37 831</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 483</u> 25 994	<u>34 188</u> 31 610	<u>36 243</u> 26 072	<u>33 512</u> 26 072	<u>38 221</u> 28 019	<u>37 831</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 271	<u>34 530</u> 31 946	<u>36 525</u> 26 350	<u>33 794</u> 26 350	<u>38 524</u> 28 317	<u>38 118</u> 26 862
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>35 236</u> 32 641	<u>37 107</u> 26 922	<u>34 376</u> 26 922	<u>39 149</u> 28 932	<u>38 711</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 644</u> 27 137	<u>35 600</u> 32 999	<u>37 407</u> 27 218	<u>34 676</u> 27 218	<u>39 472</u> 29 250	<u>39 018</u> 27 747
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 232</u> 25 435	<u>33 608</u> 31 231	<u>37 174</u> 27 468	<u>34 579</u> 27 468	<u>39 294</u> 29 555	<u>36 958</u> 26 008
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 176</u> 25 692	<u>34 123</u> 31 546	<u>37 943</u> 27 746	<u>35 212</u> 27 746	<u>40 085</u> 29 853	<u>37 517</u> 26 270

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 458</u> 32 553	<u>37 159</u> 29 662	<u>34 019</u> 31 443	<u>38 707</u> 27 441	<u>36 919</u> 25 681	<u>37 274</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 802</u> 32 892	<u>37 473</u> 29 971	<u>34 352</u> 31 771	<u>38 997</u> 27 727	<u>37 190</u> 25 949	<u>37 549</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 790</u> 31 895	<u>36 550</u> 29 063	<u>33 373</u> 30 808	<u>38 143</u> 26 887	<u>36 391</u> 25 162	<u>36 740</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 120</u> 32 221	<u>36 851</u> 29 359	<u>33 693</u> 31 122	<u>38 422</u> 27 161	<u>36 652</u> 25 419	<u>37 004</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 802</u> 32 892	<u>37 473</u> 29 971	<u>34 352</u> 31 771	<u>38 997</u> 27 727	<u>37 190</u> 25 949	<u>37 549</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 154</u> 33 238	<u>37 793</u> 30 286	<u>34 691</u> 32 105	<u>39 294</u> 28 019	<u>37 468</u> 26 222	<u>37 831</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 154</u> 33 238	<u>37 793</u> 30 286	<u>34 691</u> 32 105	<u>39 294</u> 28 019	<u>37 468</u> 26 222	<u>37 831</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 513</u> 33 592	<u>38 121</u> 30 608	<u>35 038</u> 32 447	<u>39 596</u> 28 317	<u>37 751</u> 26 501	<u>38 118</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 255</u> 34 322	<u>38 797</u> 31 274	<u>35 755</u> 33 152	<u>40 222</u> 28 932	<u>38 337</u> 27 077	<u>38 711</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 638</u> 34 699	<u>39 146</u> 31 618	<u>36 125</u> 33 516	<u>40 545</u> 29 250	<u>38 639</u> 27 374	<u>39 018</u> 27 747	<u>39 018</u> 27 747
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 718</u> 33 155	<u>37 377</u> 29 958	<u>34 415</u> 32 025	<u>40 562</u> 29 555	<u>37 521</u> 26 563	<u>36 958</u> 26 008	<u>36 958</u> 26 008
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 410</u> 33 490	<u>37 767</u> 30 261	<u>34 939</u> 32 348	<u>41 158</u> 29 853	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 517</u> 26 270	<u>37 517</u> 26 270

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 520</u> 32 393	<u>32 056</u> 26 031	<u>35 846</u> 25 681	<u>36 201</u> 26 031	<u>29 793</u> 25 019
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 863</u> 32 731	<u>32 331</u> 26 302	<u>36 117</u> 25 949	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 058</u> 25 279
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 855</u> 31 739	<u>31 521</u> 25 505	<u>35 319</u> 25 162	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 280</u> 24 513
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 184</u> 32 063	<u>31 786</u> 25 765	<u>35 579</u> 25 419	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 534</u> 24 763
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 863</u> 32 731	<u>32 331</u> 26 302	<u>36 117</u> 25 949	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 058</u> 25 279
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 213</u> 33 075	<u>32 613</u> 26 579	<u>36 395</u> 26 222	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 329</u> 25 545
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 213</u> 33 075	<u>32 613</u> 26 579	<u>36 395</u> 26 222	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 329</u> 25 545
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 570</u> 33 427	<u>32 900</u> 26 862	<u>36 678</u> 26 501	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 605</u> 25 817
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 309</u> 34 154	<u>33 493</u> 27 446	<u>37 264</u> 27 077	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 175</u> 26 378
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 690</u> 34 529	<u>33 800</u> 27 747	<u>37 566</u> 27 374	<u>37 945</u> 27 747	<u>31 469</u> 26 668
212-101-2600	7473-2010 35,	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 898</u> 34 109	<u>31 666</u> 26 008	<u>36 253</u> 26 563	<u>35 690</u> 26 008	<u>31 395</u> 26 876
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 614</u> 34 454	<u>32 299</u> 26 270	<u>37 014</u> 26 831	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 956</u> 27 148

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 013</u> 25 893
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 287</u> 26 163
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 481</u> 25 370
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 744</u> 25 629
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 287</u> 26 163
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 567</u> 26 438
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 567</u> 26 438
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 852</u> 26 719
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 442</u> 27 300
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 747</u> 27 600
212-101-2600	7473-2010 35,	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 542</u> 27 778
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 213</u> 28 059

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 714</u> 26 222	<u>34 784</u> 32 197	<u>38 525</u> 28 318	<u>35 794</u> 28 318	<u>40 710</u> 30 469	<u>38 067</u> 26 812
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 992</u> 26 495	<u>35 125</u> 32 532	<u>38 824</u> 28 613	<u>36 093</u> 28 613	<u>41 033</u> 30 786	<u>38 351</u> 27 091
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 176</u> 25 692	<u>34 123</u> 31 546	<u>37 943</u> 27 746	<u>35 212</u> 27 746	<u>40 085</u> 29 853	<u>37 517</u> 26 270
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 954	<u>34 451</u> 31 868	<u>38 231</u> 28 029	<u>35 500</u> 28 029	<u>40 394</u> 30 158	<u>37 789</u> 26 538
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 992</u> 26 495	<u>35 125</u> 32 532	<u>38 824</u> 28 613	<u>36 093</u> 28 613	<u>41 033</u> 30 786	<u>38 351</u> 27 091
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 275</u> 26 774	<u>35 473</u> 32 874	<u>39 130</u> 28 914	<u>36 399</u> 28 914	<u>41 362</u> 31 110	<u>38 641</u> 27 376
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 275</u> 26 774	<u>35 473</u> 32 874	<u>39 130</u> 28 914	<u>36 399</u> 28 914	<u>41 362</u> 31 110	<u>38 641</u> 27 376
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 059	<u>35 828</u> 33 224	<u>39 443</u> 29 222	<u>36 712</u> 29 222	<u>41 698</u> 31 441	<u>38 937</u> 27 668
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>36 562</u> 33 946	<u>40 088</u> 29 857	<u>37 357</u> 29 857	<u>42 392</u> 32 125	<u>39 548</u> 28 269
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 471</u> 27 951	<u>36 941</u> 34 319	<u>40 422</u> 30 185	<u>37 691</u> 30 185	<u>42 751</u> 32 478	<u>39 863</u> 28 580
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 007</u> 26 198	<u>34 877</u> 32 480	<u>38 394</u> 28 670	<u>35 800</u> 28 670	<u>40 609</u> 30 850	<u>37 750</u> 26 788
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 959</u> 26 463	<u>35 406</u> 32 808	<u>39 176</u> 28 959	<u>36 445</u> 28 959	<u>41 414</u> 31 162	<u>38 318</u> 27 058

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 111</u> 34 181	<u>38 401</u> 30 885	<u>35 616</u> 33 015	<u>41 783</u> 30 469	<u>38 649</u> 27 384	<u>38 067</u> 26 812	<u>38 067</u> 26 812
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 473</u> 34 537	<u>38 728</u> 31 206	<u>35 966</u> 33 359	<u>42 105</u> 30 786	<u>38 938</u> 27 669	<u>38 351</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 410</u> 33 490	<u>37 767</u> 30 261	<u>34 939</u> 32 348	<u>41 158</u> 29 853	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 517</u> 26 270	<u>37 517</u> 26 270
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 757</u> 33 832	<u>38 081</u> 30 569	<u>35 274</u> 32 678	<u>41 467</u> 30 158	<u>38 365</u> 27 105	<u>37 789</u> 26 538	<u>37 789</u> 26 538
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 473</u> 34 537	<u>38 728</u> 31 206	<u>35 966</u> 33 359	<u>42 105</u> 30 786	<u>38 938</u> 27 669	<u>38 351</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>40 842</u> 34 900	<u>39 062</u> 31 535	<u>36 322</u> 33 710	<u>42 435</u> 31 110	<u>39 234</u> 27 961	<u>38 641</u> 27 376	<u>38 641</u> 27 376
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 842</u> 34 900	<u>39 062</u> 31 535	<u>36 322</u> 33 710	<u>42 435</u> 31 110	<u>39 234</u> 27 961	<u>38 641</u> 27 376	<u>38 641</u> 27 376
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 220</u> 35 271	<u>39 403</u> 31 870	<u>36 687</u> 34 069	<u>42 771</u> 31 441	<u>39 537</u> 28 258	<u>38 937</u> 27 668	<u>38 937</u> 27 668
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>41 999</u> 36 038	<u>40 107</u> 32 563	<u>37 439</u> 34 810	<u>43 465</u> 32 125	<u>40 161</u> 28 872	<u>39 548</u> 28 269	<u>39 548</u> 28 269
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 401</u> 36 434	<u>40 470</u> 32 921	<u>37 828</u> 35 192	<u>43 824</u> 32 478	<u>40 483</u> 29 190	<u>39 863</u> 28 580	<u>39 863</u> 28 580
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 403</u> 34 813	<u>38 635</u> 31 196	<u>36 042</u> 33 626	<u>41 877</u> 30 850	<u>38 701</u> 27 723	<u>37 750</u> 26 788	<u>37 750</u> 26 788
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 111</u> 35 165	<u>39 038</u> 31 511	<u>36 582</u> 33 966	<u>42 487</u> 31 162	<u>39 278</u> 28 003	<u>38 318</u> 27 058	<u>38 318</u> 27 058

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 335</u> 35 164	<u>32 849</u> 26 812	<u>37 576</u> 27 384	<u>36 994</u> 26 812	<u>32 525</u> 27 707
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 707</u> 35 531	<u>33 133</u> 27 091	<u>37 866</u> 27 669	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 818</u> 27 996
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 34 454	<u>32 299</u> 26 270	<u>37 014</u> 26 831	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 956</u> 27 148
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 971</u> 34 806	<u>32 571</u> 26 538	<u>37 292</u> 27 105	<u>36 716</u> 26 538	<u>32 238</u> 27 425
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 707</u> 35 531	<u>33 133</u> 27 091	<u>37 866</u> 27 669	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 818</u> 27 996
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 087</u> 35 905	<u>33 423</u> 27 376	<u>38 161</u> 27 961	<u>37 568</u> 27 376	<u>33 118</u> 28 291
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 087</u> 35 905	<u>33 423</u> 27 376	<u>38 161</u> 27 961	<u>37 568</u> 27 376	<u>33 118</u> 28 291
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 476</u> 36 287	<u>33 719</u> 27 668	<u>38 464</u> 28 258	<u>37 864</u> 27 668	<u>33 424</u> 28 592
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 277</u> 37 075	<u>34 330</u> 28 269	<u>39 088</u> 28 872	<u>38 475</u> 28 269	<u>34 055</u> 29 213
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 691</u> 37 483	<u>34 645</u> 28 580	<u>39 410</u> 29 190	<u>38 791</u> 28 580	<u>34 381</u> 29 534
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 554</u> 34 755	<u>32 459</u> 26 788	<u>37 433</u> 27 723	<u>36 482</u> 26 788	<u>32 589</u> 28 051
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 276</u> 35 106	<u>33 100</u> 27 058	<u>38 205</u> 28 003	<u>37 245</u> 27 058	<u>33 163</u> 28 335

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 801</u> 28 637
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 104</u> 28 935
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 213</u> 28 059
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 504</u> 28 345
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 104</u> 28 935
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 413</u> 29 240
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 413</u> 29 240
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 729</u> 29 551
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 382</u> 30 193
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 719</u> 30 525
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 779</u> 28 995
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 462</u> 29 288

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 513</u> 27 009	<u>36 093</u> 33 484	<u>39 783</u> 29 556	<u>37 052</u> 29 556	<u>42 067</u> 31 804	<u>38 885</u> 27 616
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 799</u> 27 290	<u>36 447</u> 33 833	<u>40 096</u> 29 864	<u>37 365</u> 29 864	<u>42 403</u> 32 135	<u>39 177</u> 27 904
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 959</u> 26 463	<u>35 406</u> 32 808	<u>39 176</u> 28 959	<u>36 445</u> 28 959	<u>41 414</u> 31 162	<u>38 318</u> 27 058
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 233</u> 26 733	<u>35 746</u> 33 143	<u>39 477</u> 29 255	<u>36 746</u> 29 255	<u>41 737</u> 31 480	<u>38 598</u> 27 334
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 799</u> 27 290	<u>36 447</u> 33 833	<u>40 096</u> 29 864	<u>37 365</u> 29 864	<u>42 403</u> 32 135	<u>39 177</u> 27 904
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 091</u> 27 577	<u>36 809</u> 34 189	<u>40 415</u> 30 179	<u>37 684</u> 30 179	<u>42 747</u> 32 474	<u>39 475</u> 28 198
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 091</u> 27 577	<u>36 809</u> 34 189	<u>40 415</u> 30 179	<u>37 684</u> 30 179	<u>42 747</u> 32 474	<u>39 475</u> 28 198
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 389</u> 27 871	<u>37 179</u> 34 553	<u>40 741</u> 30 500	<u>38 010</u> 30 500	<u>43 098</u> 32 819	<u>39 780</u> 28 498
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 005</u> 28 477	<u>37 942</u> 35 304	<u>41 415</u> 31 163	<u>38 684</u> 31 163	<u>43 823</u> 33 533	<u>40 409</u> 29 117
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 323</u> 28 789	<u>38 336</u> 35 692	<u>41 763</u> 31 505	<u>39 032</u> 31 505	<u>44 197</u> 33 901	<u>40 735</u> 29 437
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 806</u> 26 984	<u>36 197</u> 33 779	<u>43 269</u> 33 467	<u>40 674</u> 33 467	<u>45 923</u> 36 080	<u>38 567</u> 27 591
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 766</u> 27 257	<u>36 739</u> 34 120	<u>44 100</u> 33 805	<u>41 369</u> 33 805	<u>46 781</u> 36 445	<u>39 142</u> 27 870

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 848</u> 35 890	<u>39 698</u> 32 161	<u>37 293</u> 34 666	<u>43 139</u> 31 804	<u>39 864</u> 28 581	<u>38 885</u> 27 616	<u>38 885</u> 27 616
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 228</u> 36 263	<u>40 038</u> 32 496	<u>37 660</u> 35 027	<u>43 476</u> 32 135	<u>40 167</u> 28 878	<u>39 177</u> 27 904	<u>39 177</u> 27 904
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 111</u> 35 165	<u>39 038</u> 31 511	<u>36 582</u> 33 966	<u>42 487</u> 31 162	<u>39 278</u> 28 003	<u>38 318</u> 27 058	<u>38 318</u> 27 058
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 476</u> 35 523	<u>39 364</u> 31 833	<u>36 934</u> 34 312	<u>42 810</u> 31 480	<u>39 568</u> 28 289	<u>38 598</u> 27 334	<u>38 598</u> 27 334
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 228</u> 36 263	<u>40 038</u> 32 496	<u>37 660</u> 35 027	<u>43 476</u> 32 135	<u>40 167</u> 28 878	<u>39 177</u> 27 904	<u>39 177</u> 27 904
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 615</u> 36 645	<u>40 386</u> 32 838	<u>38 035</u> 35 396	<u>43 820</u> 32 474	<u>40 476</u> 29 182	<u>39 475</u> 28 198	<u>39 475</u> 28 198
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 615</u> 36 645	<u>40 386</u> 32 838	<u>38 035</u> 35 396	<u>43 820</u> 32 474	<u>40 476</u> 29 182	<u>39 475</u> 28 198	<u>39 475</u> 28 198
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 012</u> 37 035	<u>40 741</u> 33 187	<u>38 417</u> 35 772	<u>44 171</u> 32 819	<u>40 791</u> 29 493	<u>39 780</u> 28 498	<u>39 780</u> 28 498
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 829</u> 37 840	<u>41 474</u> 33 909	<u>39 208</u> 36 550	<u>44 896</u> 33 533	<u>41 443</u> 30 134	<u>40 409</u> 29 117	<u>40 409</u> 29 117
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 252</u> 38 256	<u>41 852</u> 34 281	<u>39 616</u> 36 952	<u>45 270</u> 33 901	<u>41 779</u> 30 465	<u>40 735</u> 29 437	<u>40 735</u> 29 437
212-101-2800	7473-2010 45,	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 171</u> 36 554	<u>39 947</u> 32 488	<u>37 750</u> 35 307	<u>47 191</u> 36 080	<u>43 844</u> 32 786	<u>38 567</u> 27 591	<u>38 567</u> 27 591
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 897</u> 36 923	<u>40 364</u> 32 816	<u>38 307</u> 35 664	<u>47 854</u> 36 445	<u>44 473</u> 33 117	<u>39 142</u> 27 870	<u>39 142</u> 27 870

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 011</u> 35 830	<u>33 666</u> 27 616	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 812</u> 27 616	<u>33 756</u> 28 919
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 391</u> 36 203	<u>33 959</u> 27 904	<u>39 094</u> 28 878	<u>38 104</u> 27 904	<u>34 062</u> 29 220
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 276</u> 35 106	<u>33 100</u> 27 058	<u>38 205</u> 28 003	<u>37 245</u> 27 058	<u>33 163</u> 28 335
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 640</u> 35 464	<u>33 380</u> 27 334	<u>38 495</u> 28 289	<u>37 525</u> 27 334	<u>33 456</u> 28 624
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 391</u> 36 203	<u>33 959</u> 27 904	<u>39 094</u> 28 878	<u>38 104</u> 27 904	<u>34 062</u> 29 220
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 778</u> 36 584	<u>34 257</u> 28 198	<u>39 403</u> 29 182	<u>38 402</u> 28 198	<u>34 375</u> 29 528
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 778</u> 36 584	<u>34 257</u> 28 198	<u>39 403</u> 29 182	<u>38 402</u> 28 198	<u>34 375</u> 29 528
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 173</u> 36 973	<u>34 562</u> 28 498	<u>39 718</u> 29 493	<u>38 707</u> 28 498	<u>34 694</u> 29 842
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 990</u> 37 777	<u>35 191</u> 29 117	<u>40 370</u> 30 134	<u>39 337</u> 29 117	<u>35 353</u> 30 491
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 412</u> 38 192	<u>35 516</u> 29 437	<u>40 706</u> 30 465	<u>39 662</u> 29 437	<u>35 693</u> 30 826
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 089</u> 36 266	<u>33 275</u> 27 591	<u>42 576</u> 32 786	<u>37 299</u> 27 591	<u>37 370</u> 32 756
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 827</u> 36 633	<u>33 924</u> 27 870	<u>43 400</u> 33 117	<u>38 070</u> 27 870	<u>37 991</u> 33 087

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 075</u> 29 892
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 392</u> 30 203
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 462</u> 29 288
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>37 765</u> 29 587
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 392</u> 30 203
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 715</u> 30 521
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 715</u> 30 521
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 044</u> 30 846
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 726</u> 31 516
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 078</u> 31 862
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>41 810</u> 33 947
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 544</u> 34 290

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 337</u> 27 819	<u>37 454</u> 34 824	<u>44 808</u> 34 502	<u>42 077</u> 34 502	<u>47 545</u> 37 196	<u>39 726</u> 28 445
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 631</u> 28 109	<u>37 822</u> 35 187	<u>45 173</u> 34 862	<u>42 442</u> 34 862	<u>47 938</u> 37 583	<u>40 027</u> 28 741
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 766</u> 27 257	<u>36 739</u> 34 120	<u>44 100</u> 33 805	<u>41 369</u> 33 805	<u>46 781</u> 36 445	<u>39 142</u> 27 870
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 048</u> 27 535	<u>37 093</u> 34 468	<u>44 450</u> 34 150	<u>41 719</u> 34 150	<u>47 159</u> 36 816	<u>39 431</u> 28 154
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 631</u> 28 109	<u>37 822</u> 35 187	<u>45 173</u> 34 862	<u>42 442</u> 34 862	<u>47 938</u> 37 583	<u>40 027</u> 28 741
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 405	<u>38 198</u> 35 557	<u>45 546</u> 35 229	<u>42 815</u> 35 229	<u>48 340</u> 37 979	<u>40 335</u> 29 044
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 405	<u>38 198</u> 35 557	<u>45 546</u> 35 229	<u>42 815</u> 35 229	<u>48 340</u> 37 979	<u>40 335</u> 29 044
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 239</u> 28 707	<u>38 583</u> 35 935	<u>45 927</u> 35 604	<u>43 196</u> 35 604	<u>48 751</u> 38 383	<u>40 649</u> 29 353
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 873</u> 29 331	<u>39 376</u> 36 716	<u>46 713</u> 36 378	<u>43 982</u> 36 378	<u>49 599</u> 39 218	<u>41 297</u> 29 991
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 200</u> 29 653	<u>39 786</u> 37 120	<u>47 119</u> 36 777	<u>44 388</u> 36 777	<u>50 036</u> 39 649	<u>41 632</u> 30 320

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 671</u> 37 684	<u>41 051</u> 33 493	<u>39 054</u> 36 399	<u>48 618</u> 37 196	<u>45 167</u> 33 800	<u>39 726</u> 28 445	<u>39 726</u> 28 445
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 070</u> 38 077	<u>41 406</u> 33 841	<u>39 440</u> 36 778	<u>49 011</u> 37 583	<u>45 525</u> 34 152	<u>40 027</u> 28 741	<u>40 027</u> 28 741
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 897</u> 36 923	<u>40 364</u> 32 816	<u>38 307</u> 35 664	<u>47 854</u> 36 445	<u>44 473</u> 33 117	<u>39 142</u> 27 870	<u>39 142</u> 27 870
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 280</u> 37 299	<u>40 704</u> 33 151	<u>38 677</u> 36 028	<u>48 232</u> 36 816	<u>44 817</u> 33 455	<u>39 431</u> 28 154	<u>39 431</u> 28 154
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 070</u> 38 077	<u>41 406</u> 33 841	<u>39 440</u> 36 778	<u>49 011</u> 37 583	<u>45 525</u> 34 152	<u>40 027</u> 28 741	<u>40 027</u> 28 741
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 38 477	<u>41 767</u> 34 198	<u>39 833</u> 37 166	<u>49 413</u> 37 979	<u>45 890</u> 34 511	<u>40 335</u> 29 044	<u>40 335</u> 29 044
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 477</u> 38 477	<u>41 767</u> 34 198	<u>39 833</u> 37 166	<u>49 413</u> 37 979	<u>45 890</u> 34 511	<u>40 335</u> 29 044	<u>40 335</u> 29 044
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 893</u> 38 887	<u>42 137</u> 34 562	<u>40 235</u> 37 561	<u>49 824</u> 38 383	<u>46 263</u> 34 878	<u>40 649</u> 29 353	<u>40 649</u> 29 353
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 752</u> 39 732	<u>42 900</u> 35 313	<u>41 064</u> 38 378	<u>50 672</u> 39 218	<u>47 033</u> 35 637	<u>41 297</u> 29 991	<u>41 297</u> 29 991
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 195</u> 40 169	<u>43 295</u> 35 701	<u>41 493</u> 38 799	<u>51 109</u> 39 649	<u>47 431</u> 36 028	<u>41 632</u> 30 320	<u>41 632</u> 30 320

212-102-0100	7473-2010	3									

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 595</u> 37 388	<u>34 508</u> 28 445	<u>44 094</u> 33 800	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 684</u> 33 769
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 990</u> 37 777	<u>34 809</u> 28 741	<u>44 452</u> 34 152	<u>38 954</u> 28 741	<u>39 041</u> 34 121
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 827</u> 36 633	<u>33 924</u> 27 870	<u>43 400</u> 33 117	<u>38 070</u> 27 870	<u>37 991</u> 33 087
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 207</u> 37 007	<u>34 213</u> 28 154	<u>43 744</u> 33 455	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 334</u> 33 425
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 990</u> 37 777	<u>34 809</u> 28 741	<u>44 452</u> 34 152	<u>38 954</u> 28 741	<u>39 041</u> 34 121
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 394</u> 38 175	<u>35 117</u> 29 044	<u>44 817</u> 34 511	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 406</u> 34 480
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 394</u> 38 175	<u>35 117</u> 29 044	<u>44 817</u> 34 511	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 406</u> 34 480
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 807</u> 38 581	<u>35 430</u> 29 353	<u>45 190</u> 34 878	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 779</u> 34 847
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 659</u> 39 420	<u>36 079</u> 29 991	<u>45 960</u> 35 637	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 549</u> 35 605
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 099</u> 39 853	<u>36 414</u> 30 320	<u>46 358</u> 36 028	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 946</u> 35 996

212-102-0100	7473-2010	3							

					,
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 262</u> 34 997
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 632</u> 35 361
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 544</u> 34 290
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>42 899</u> 34 639
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 632</u> 35 361
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 010</u> 35 733
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 010</u> 35 733
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 397</u> 36 114
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 194</u> 36 899
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 606</u> 37 304

					,
212-102-0100	7473-2010	3			

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 093</u> 17 425	<u>21 472</u> 19 286	<u>26 119</u> 16 588	<u>23 525</u> 16 588	<u>27 401</u> 17 850	<u>28 636</u> 17 817
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 978</u> 18 296	<u>22 697</u> 20 491	<u>26 322</u> 16 787	<u>23 727</u> 16 787	<u>27 619</u> 18 064	<u>29 541</u> 18 707
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 211	<u>24 738</u> 22 500	<u>26 526</u> 16 988	<u>23 932</u> 16 988	<u>27 839</u> 18 281	<u>30 491</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 795</u> 20 084	<u>26 126</u> 23 866	<u>28 384</u> 18 817	<u>25 789</u> 18 817	<u>29 856</u> 20 266	<u>31 398</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 795</u> 20 084	<u>26 126</u> 23 866	<u>28 384</u> 18 817	<u>25 789</u> 18 817	<u>29 856</u> 20 266	<u>31 398</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 682</u> 20 957	<u>26 615</u> 24 348	<u>29 516</u> 19 931	<u>26 921</u> 19 931	<u>31 084</u> 21 474	<u>32 305</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 586	<u>28 003</u> 25 714	<u>30 659</u> 21 057	<u>28 065</u> 21 057	<u>32 297</u> 22 669	<u>32 958</u> 22 071
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 979</u> 22 233	<u>29 391</u> 27 080	<u>32 069</u> 22 444	<u>29 475</u> 22 444	<u>33 807</u> 24 154	<u>33 631</u> 22 734
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 656</u> 22 900	<u>30 942</u> 28 607	<u>33 441</u> 23 795	<u>30 847</u> 23 795	<u>35 288</u> 25 612	<u>34 324</u> 23 416
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 587	<u>30 942</u> 28 607	<u>32 754</u> 23 119	<u>30 160</u> 23 119	<u>34 524</u> 24 861	<u>35 038</u> 24 118
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 073</u> 24 295	<u>32 085</u> 29 732	<u>34 091</u> 24 434	<u>31 496</u> 24 434	<u>35 938</u> 26 252	<u>35 773</u> 24 842
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 270</u> 17 599	<u>21 668</u> 19 479	<u>26 409</u> 16 873	<u>23 815</u> 16 873	<u>27 717</u> 18 160	<u>28 817</u> 17 995

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 001</u> 20 637	<u>26 713</u> 19 462	<u>22 130</u> 19 934	<u>28 669</u> 17 850	<u>28 072</u> 17 262	<u>28 636</u> 17 817	<u>28 636</u> 17 817
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 252</u> 20 885	<u>27 294</u> 20 034	<u>22 373</u> 20 173	<u>28 887</u> 18 064	<u>28 283</u> 17 469	<u>29 541</u> 18 707	<u>29 541</u> 18 707
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 507</u> 21 136	<u>27 899</u> 20 629	<u>22 619</u> 20 415	<u>29 107</u> 18 281	<u>28 495</u> 17 679	<u>30 491</u> 19 643	<u>30 491</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 502</u> 23 100	<u>29 373</u> 22 080	<u>24 547</u> 22 313	<u>31 124</u> 20 266	<u>30 310</u> 19 464	<u>31 398</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 502</u> 23 100	<u>29 373</u> 22 080	<u>24 547</u> 22 313	<u>31 124</u> 20 266	<u>30 310</u> 19 464	<u>31 398</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 061</u> 23 650	<u>30 113</u> 22 808	<u>25 087</u> 22 844	<u>32 352</u> 21 474	<u>31 444</u> 20 580	<u>32 305</u> 21 429	<u>32 305</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 456</u> 26 007	<u>31 664</u> 24 335	<u>27 400</u> 25 121	<u>33 565</u> 22 669	<u>32 759</u> 21 875	<u>32 958</u> 22 071	<u>32 958</u> 22 071
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 574</u> 27 107	<u>32 572</u> 25 228	<u>28 480</u> 26 183	<u>35 075</u> 24 154	<u>34 256</u> 23 348	<u>33 631</u> 22 734	<u>33 631</u> 22 734
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 649</u> 29 150	<u>33 980</u> 26 614	<u>30 484</u> 28 156	<u>36 556</u> 25 612	<u>35 494</u> 24 567	<u>34 324</u> 23 416	<u>34 324</u> 23 416
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 649</u> 29 150	<u>34 336</u> 26 965	<u>30 484</u> 28 156	<u>35 792</u> 24 861	<u>36 175</u> 25 237	<u>35 038</u> 24 118	<u>35 038</u> 24 118
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 485</u> 30 957	<u>35 643</u> 28 251	<u>32 258</u> 29 902	<u>37 206</u> 26 252	<u>37 843</u> 26 879	<u>35 773</u> 24 842	<u>35 773</u> 24 842
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 420</u> 21 050	<u>27 018</u> 19 762	<u>22 535</u> 20 333	<u>28 985</u> 18 160	<u>28 352</u> 17 537	<u>28 817</u> 17 995	<u>28 817</u> 17 995

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 099</u> 21 512	<u>23 344</u> 17 817	<u>26 804</u> 17 262	<u>27 368</u> 17 817	<u>20 620</u> 16 271
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 536</u> 21 943	<u>24 249</u> 18 707	<u>27 015</u> 17 469	<u>28 273</u> 18 707	<u>20 819</u> 16 466
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 982</u> 22 381	<u>25 200</u> 19 643	<u>27 227</u> 17 679	<u>29 223</u> 19 643	<u>21 019</u> 16 664
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 878</u> 23 263	<u>26 107</u> 20 536	<u>29 042</u> 19 464	<u>30 130</u> 20 536	<u>22 837</u> 18 452
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 878</u> 23 263	<u>26 107</u> 20 536	<u>29 042</u> 19 464	<u>30 130</u> 20 536	<u>22 837</u> 18 452
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 511</u> 24 871	<u>27 014</u> 21 429	<u>30 176</u> 20 580	<u>31 037</u> 21 429	<u>23 945</u> 19 543
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 572</u> 25 915	<u>27 667</u> 22 071	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 690</u> 22 071	<u>25 072</u> 20 652
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 337</u> 28 637	<u>28 340</u> 22 734	<u>32 988</u> 23 348	<u>32 363</u> 22 734	<u>26 456</u> 22 015
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 454</u> 30 720	<u>29 033</u> 23 416	<u>34 226</u> 24 567	<u>33 056</u> 23 416	<u>27 796</u> 23 333
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 454</u> 30 720	<u>29 746</u> 24 118	<u>34 907</u> 25 237	<u>33 770</u> 24 118	<u>27 169</u> 22 717
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 541</u> 30 806	<u>30 482</u> 24 842	<u>36 575</u> 26 879	<u>34 505</u> 24 842	<u>28 491</u> 24 017
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 536</u> 21 943	<u>23 525</u> 17 995	<u>27 084</u> 17 537	<u>27 549</u> 17 995	<u>20 904</u> 16 550

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 489</u> 16 899
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 695</u> 17 101
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 903</u> 17 306
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 799</u> 19 172
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 799</u> 19 172
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 956</u> 20 311
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 119</u> 21 456
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 552</u> 22 866
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 935</u> 24 227
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 354</u> 23 655
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 723</u> 25 002
212-102-0200	7473-2010 ,	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 785</u> 17 190

8.04-08-2023

212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 677</u> 21 303	<u>27 606</u> 20 341	<u>22 783</u> 20 577	<u>29 206</u> 18 378	<u>28 566</u> 17 748	<u>29 731</u> 18 895	<u>29 731</u> 18 895
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 936</u> 21 558	<u>28 219</u> 20 944	<u>23 034</u> 20 823	<u>29 430</u> 18 599	<u>28 782</u> 17 961	<u>30 691</u> 19 839	<u>30 691</u> 19 839
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 972</u> 23 562	<u>29 718</u> 22 419	<u>25 000</u> 22 759	<u>31 479</u> 20 615	<u>30 620</u> 19 770	<u>31 607</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 972</u> 23 562	<u>29 718</u> 22 419	<u>25 000</u> 22 759	<u>31 479</u> 20 615	<u>30 620</u> 19 770	<u>31 607</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 542</u> 24 123	<u>30 467</u> 23 157	<u>25 551</u> 23 301	<u>32 726</u> 21 842	<u>31 768</u> 20 900	<u>32 523</u> 21 643	<u>32 523</u> 21 643
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 985</u> 26 527	<u>32 046</u> 24 711	<u>27 910</u> 25 623	<u>33 953</u> 23 051	<u>33 095</u> 22 205	<u>33 183</u> 22 292	<u>33 183</u> 22 292
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 125</u> 27 649	<u>32 969</u> 25 619	<u>29 012</u> 26 707	<u>35 483</u> 24 556	<u>34 606</u> 23 693	<u>33 862</u> 22 961	<u>33 862</u> 22 961
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 242</u> 29 733	<u>34 401</u> 27 029	<u>31 056</u> 28 719	<u>36 985</u> 26 035	<u>35 857</u> 24 924	<u>34 562</u> 23 650	<u>34 562</u> 23 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 242</u> 29 733	<u>34 762</u> 27 384	<u>31 056</u> 28 719	<u>36 207</u> 25 268	<u>36 552</u> 25 608	<u>35 283</u> 24 359	<u>35 283</u> 24 359
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 114</u> 31 576	<u>36 091</u> 28 692	<u>32 865</u> 30 500	<u>37 636</u> 26 676	<u>38 234</u> 27 264	<u>36 025</u> 25 090	<u>36 025</u> 25 090

212-103-0100											

				,	
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 995</u> 17 396
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 207</u> 17 605
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 132</u> 19 500
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 132</u> 19 500
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 307</u> 20 656
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 483</u> 21 814
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 934</u> 23 242
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 336</u> 24 622
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 744</u> 24 039
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 127</u> 25 401

				,	
212-103-0100					

212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{44\,054}{32\,390}$	$\frac{41\,859}{32\,158}$	$\frac{38\,236}{32\,158}$	$\frac{36\,228}{32\,158}$	$\frac{39\,141}{32\,158}$	$\frac{43\,817}{32\,158}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{44\,363}{32\,693}$	$\frac{42\,153}{32\,446}$	$\frac{38\,530}{32\,446}$	$\frac{36\,522}{32\,446}$	$\frac{39\,435}{32\,446}$	$\frac{44\,111}{32\,446}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{38\,207}{36\,518}$	$\frac{44\,236}{34\,488}$	$\frac{36\,624}{30\,310}$	$\frac{34\,839}{30\,310}$	$\frac{37\,377}{30\,310}$	$\frac{46\,194}{34\,488}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{39\,600}{37\,277}$	$\frac{49\,594}{35\,302}$	$\frac{40\,237}{30\,940}$	$\frac{37\,559}{30\,940}$	$\frac{41\,366}{30\,940}$	$\frac{52\,532}{35\,302}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{40\,368}{38\,036}$	$\frac{50\,516}{36\,206}$	$\frac{40\,874}{31\,570}$	$\frac{38\,197}{31\,570}$	$\frac{42\,004}{31\,570}$	$\frac{53\,454}{36\,206}$

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3				

				,							
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,							
212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>42 936</u> 32 158	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>40 500</u> 32 158	<u>40 047</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 230</u> 32 446	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>40 794</u> 32 446	<u>40 341</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>45 313</u> 34 488	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>37 377</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>51 210</u> 35 302	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>41 366</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>52 132</u> 36 206	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>42 004</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206

212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{43\,817}{32\,158}$	$\frac{38\,643}{32\,158}$	$\frac{43\,817}{32\,158}$	$\frac{35\,053}{32\,158}$	$\frac{37\,358}{32\,594}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{44\,111}{32\,446}$	$\frac{38\,937}{32\,446}$	$\frac{44\,111}{32\,446}$	$\frac{35\,347}{32\,446}$	$\frac{37\,682}{32\,911}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{46\,194}{34\,488}$	$\frac{37\,377}{30\,310}$	$\frac{46\,194}{34\,488}$	$\frac{33\,297}{30\,310}$	$\frac{35\,434}{30\,310}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{52\,532}{35\,302}$	$\frac{41\,366}{30\,940}$	$\frac{52\,532}{35\,302}$	$\frac{35\,246}{30\,940}$	$\frac{38\,452}{30\,940}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{53\,454}{36\,206}$	$\frac{42\,004}{31\,570}$	$\frac{53\,454}{36\,206}$	$\frac{35\,883}{31\,570}$	$\frac{39\,089}{31\,570}$

8.04-08-2023

				,	
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$

212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	<u>26 489</u> 24 680
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	<u>28 425</u> 26 578
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	<u>29 532</u> 27 663
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	<u>31 468</u> 29 561
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155	<u>33 313</u> 31 369
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612	<u>35 203</u> 33 223
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143	<u>38 569</u> 36 522

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184	

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 142</u> 15 700	<u>25 148</u> 23 058	<u>21 472</u> 12 774	<u>19 124</u> 12 803	<u>18 678</u> 13 280	<u>20 757</u> 15 700
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 226</u> 16 767	<u>25 851</u> 23 750	<u>22 355</u> 13 643	<u>20 008</u> 13 674	<u>19 595</u> 14 183	<u>21 841</u> 16 767
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 929</u> 18 444	<u>26 758</u> 24 643	<u>23 740</u> 15 007	<u>21 397</u> 15 041	<u>21 036</u> 15 600	<u>23 545</u> 18 444
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 148</u> 19 643	<u>28 028</u> 25 893	<u>24 732</u> 15 982	<u>22 390</u> 16 019	<u>22 066</u> 16 615	<u>24 763</u> 19 643
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 146</u> 20 625	<u>29 081</u> 26 929	<u>25 301</u> 16 543	<u>23 043</u> 16 661	<u>22 749</u> 17 287	<u>25 761</u> 20 625
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 241</u> 22 688	<u>33 925</u> 31 696	<u>26 224</u> 17 451	<u>24 230</u> 17 829	<u>24 000</u> 18 518	<u>27 856</u> 22 688
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 869</u> 25 274	<u>35 285</u> 33 036	<u>28 206</u> 19 402	<u>26 269</u> 19 836	<u>26 118</u> 20 603	<u>30 484</u> 25 274
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 153</u> 26 538	<u>36 628</u> 34 357	<u>29 774</u> 20 946	<u>27 665</u> 21 211	<u>27 554</u> 22 016	<u>31 768</u> 26 538
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 501</u> 27 864	<u>38 024</u> 35 731	<u>30 689</u> 21 846	<u>28 643</u> 22 173	<u>28 572</u> 23 018	<u>33 116</u> 27 864
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 332</u> 30 651	<u>39 476</u> 37 161	<u>32 119</u> 23 253	<u>30 370</u> 23 872	<u>30 385</u> 24 802	<u>35 947</u> 30 651
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>20 961</u> 16 986	<u>24 747</u> 16 870	<u>23 609</u> 16 986	<u>28 950</u> 16 986	
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>23 750</u> 19 720	<u>27 517</u> 19 585	<u>26 398</u> 19 720	<u>31 739</u> 19 720	

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 055</u> 14 214	<u>21 558</u> 14 957	<u>17 065</u> 15 103	<u>22 053</u> 12 774	<u>23 148</u> 13 280	<u>24 445</u> 15 700	<u>24 445</u> 15 700
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 724</u> 15 857	<u>22 934</u> 16 312	<u>18 839</u> 16 848	<u>22 936</u> 13 643	<u>24 065</u> 14 183	<u>25 529</u> 16 767	<u>25 529</u> 16 767
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 740</u> 16 857	<u>24 294</u> 17 650	<u>19 918</u> 17 911	<u>24 322</u> 15 007	<u>25 506</u> 15 600	<u>27 233</u> 18 444	<u>27 233</u> 18 444
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 700</u> 18 786	<u>25 883</u> 19 214	<u>22 000</u> 19 960	<u>25 313</u> 15 982	<u>26 536</u> 16 615	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 654</u> 19 725	<u>26 859</u> 20 175	<u>23 014</u> 20 958	<u>25 882</u> 16 543	<u>27 219</u> 17 287	<u>29 449</u> 20 625	<u>29 449</u> 20 625
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 933</u> 20 000	<u>28 047</u> 21 344	<u>23 311</u> 21 250	<u>26 805</u> 17 451	<u>28 470</u> 18 518	<u>31 544</u> 22 688	<u>31 544</u> 22 688
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 546</u> 22 571	<u>30 667</u> 23 923	<u>26 087</u> 23 982	<u>28 787</u> 19 402	<u>30 589</u> 20 603	<u>34 172</u> 25 274	<u>34 172</u> 25 274
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 693</u> 23 700	<u>31 882</u> 25 119	<u>27 305</u> 25 181	<u>30 356</u> 20 946	<u>32 024</u> 22 016	<u>35 456</u> 26 538	<u>35 456</u> 26 538
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 897</u> 24 885	<u>33 158</u> 26 375	<u>28 584</u> 26 440	<u>31 270</u> 21 846	<u>33 043</u> 23 018	<u>36 804</u> 27 864	<u>36 804</u> 27 864
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 425</u> 27 374	<u>35 838</u> 29 012	<u>31 271</u> 29 084	<u>32 700</u> 23 253	<u>34 855</u> 24 802	<u>39 635</u> 30 651	<u>39 635</u> 30 651
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200				<u>31 441</u> 16 986	<u>30 610</u> 16 986		
212-401-0202	25	3	1	2200				<u>34 230</u> 19 720	<u>33 399</u> 19 720		

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 154</u> 13 138	<u>20 757</u> 15 700	<u>21 472</u> 12 774	<u>24 445</u> 15 700	<u>16 515</u> 12 565
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 403</u> 14 368	<u>21 841</u> 16 767	<u>22 355</u> 13 643	<u>25 529</u> 16 767	<u>17 383</u> 13 419
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 306</u> 15 256	<u>23 545</u> 18 444	<u>23 740</u> 15 007	<u>27 233</u> 18 444	<u>18 746</u> 14 761
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 444</u> 15 392	<u>24 763</u> 19 643	<u>24 732</u> 15 982	<u>28 451</u> 19 643	<u>19 721</u> 15 721
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 226</u> 16 161	<u>25 761</u> 20 625	<u>25 301</u> 16 543	<u>29 449</u> 20 625	<u>20 358</u> 16 348
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 456</u> 19 341	<u>27 856</u> 22 688	<u>26 224</u> 17 451	<u>31 544</u> 22 688	<u>21 513</u> 17 485
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 032</u> 20 892	<u>30 484</u> 25 274	<u>28 206</u> 19 402	<u>34 172</u> 25 274	<u>23 512</u> 19 453
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 093</u> 21 937	<u>31 768</u> 26 538	<u>29 774</u> 20 946	<u>35 456</u> 26 538	<u>24 889</u> 20 808
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 208</u> 23 034	<u>33 116</u> 27 864	<u>30 689</u> 21 846	<u>36 804</u> 27 864	<u>25 846</u> 21 750
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 548</u> 25 337	<u>35 947</u> 30 651	<u>32 119</u> 23 253	<u>39 635</u> 30 651	<u>27 530</u> 23 407
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200			<u>28 036</u> 16 986		<u>21 455</u> 16 986
212-401-0202	25	3	1	2200			<u>30 825</u> 19 720		<u>24 244</u> 19 720

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 476</u> 12 565
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 344</u> 13 419
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 707</u> 14 761
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 682</u> 15 721
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 320</u> 16 348
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 475</u> 17 485
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 474</u> 19 453
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 851</u> 20 808
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 808</u> 21 750
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 492</u> 23 407
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>27 292</u> 19 365
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>29 603</u> 21 631

212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>24 347</u> 20 306	<u>28 110</u> 20 167	<u>26 995</u> 20 306	<u>32 336</u> 20 306	
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>25 343</u> 21 282	<u>29 099</u> 21 136	<u>27 991</u> 21 282	<u>33 332</u> 21 282	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>25 942</u> 21 869	<u>29 693</u> 21 719	<u>28 590</u> 21 869	<u>33 930</u> 21 869	
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029					
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 102</u> 10 629	<u>15 585</u> 11 715	<u>19 408</u> 11 635	<u>18 233</u> 11 715	<u>23 574</u> 11 715	

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 989</u> 23 108	<u>25 918</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 193</u> 22 325	<u>25 125</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 562	<u>23 341</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

212-401-0203	50	3	1	2200				<u>34 827</u> 20 306	<u>33 997</u> 20 306		
212-401-0204	75	3	1	2200				<u>35 823</u> 21 282	<u>34 992</u> 21 282		
212-401-0205	100	3	1	2200				<u>36 421</u> 21 869	<u>35 591</u> 21 869		
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200				<u>26 064</u> 11 715	<u>25 234</u> 11 715		

[illegible]

212-401-0203	50	3	1	2200			<u>31 423</u> 20 306		<u>24 841</u> 20 306
212-401-0204	75	3	1	2200			<u>32 418</u> 21 282		<u>25 837</u> 21 282
212-401-0205	100	3	1	2200			<u>33 017</u> 21 869		<u>26 435</u> 21 869
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200			<u>22 660</u> 11 715		<u>16 079</u> 11 715

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>23 522</u> 19 173	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>22 799</u> 18 464	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>21 452</u> 17 143	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

					,
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>30 844</u> 22 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>31 835</u> 23 819
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 968</u> 24 930
212-401-0206	150	3	1	2200	
212-401-0207	200	3	1	2200	
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 725</u> 12 927

					,
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 806</u> 19 975	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 806</u> 19 975	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 205</u> 20 367	<u>23 143</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 267</u> 22 912	<u>25 194</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>28 566</u> 25 850	<u>28 485</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>26 262</u> 23 892	<u>26 187</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 003</u> 16 703	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 004</u> 16 704	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>21 327</u> 17 021	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>22 397</u> 18 879	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>33 070</u> 28 857	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>30 329</u> 26 656	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556

212-402-0204	(5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 435</u> 22 600	<u>22 443</u> 20 089	<u>25 092</u> 22 696
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 161</u> 22 331	<u>22 443</u> 20 089	<u>25 092</u> 22 696
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 447</u> 21 297	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 898</u> 22 071	<u>22 376</u> 20 024	<u>24 170</u> 21 789
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 447</u> 21 297	<u>22 075</u> 21 297	<u>23 168</u> 21 353	<u>22 376</u> 20 024	<u>24 170</u> 21 789
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>27 208</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 096</u> 25 220	<u>25 708</u> 23 304	<u>27 167</u> 24 739
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>27 208</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>26 797</u> 24 925	<u>25 708</u> 23 304	<u>26 655</u> 24 235

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 348</u> 20 536	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>25 075</u> 22 600	<u>24 984</u> 22 600	<u>23 496</u> 22 696	<u>24 441</u> 22 696
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 348</u> 20 536	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>24 801</u> 22 331	<u>24 710</u> 22 331	<u>23 496</u> 22 696	<u>24 441</u> 22 696
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 290</u> 20 479	<u>21 985</u> 20 479	<u>21 437</u> 20 479	<u>24 538</u> 22 071	<u>24 446</u> 22 071	<u>22 575</u> 21 789	<u>23 520</u> 21 789
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 290</u> 20 479	<u>21 985</u> 20 479	<u>21 437</u> 20 479	<u>23 808</u> 21 353	<u>23 717</u> 21 353	<u>22 575</u> 21 789	<u>23 520</u> 21 789
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 341</u> 23 482	<u>25 036</u> 23 482	<u>24 489</u> 23 482	<u>27 736</u> 25 220	<u>27 645</u> 25 220	<u>25 572</u> 24 739	<u>26 517</u> 24 739
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 341</u> 23 482	<u>25 036</u> 23 482	<u>24 489</u> 23 482	<u>27 438</u> 24 925	<u>27 346</u> 24 925	<u>25 059</u> 24 235	<u>26 004</u> 24 235

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 092</u> 22 696	<u>22 940</u> 21 429	<u>24 994</u> 22 600	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 873</u> 22 600
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 092</u> 22 696	<u>22 940</u> 21 429	<u>24 720</u> 22 331	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 599</u> 22 331
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 170</u> 21 789	<u>22 806</u> 21 297	<u>24 457</u> 22 071	<u>23 670</u> 21 297	<u>23 336</u> 22 071
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 170</u> 21 789	<u>22 806</u> 21 297	<u>23 727</u> 21 353	<u>23 670</u> 21 297	<u>22 606</u> 21 353
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 167</u> 24 739	<u>25 661</u> 24 107	<u>27 655</u> 25 220	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 535</u> 25 220
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 655</u> 24 235	<u>25 661</u> 24 107	<u>27 356</u> 24 925	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 236</u> 24 925

				,	
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556

				,	
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 567</u> 22 600
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 293</u> 22 331
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 030</u> 22 071
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 300</u> 21 353
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 228</u> 25 220
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 930</u> 24 925

212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 394</u> 23 214	<u>24 023</u> 23 214	<u>26 510</u> 24 643	<u>24 801</u> 22 411	<u>26 162</u> 23 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 394</u> 23 214	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 714</u> 23 859	<u>24 801</u> 22 411	<u>26 162</u> 23 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 677</u> 22 838	<u>23 263</u> 20 897	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 571</u> 22 734	<u>23 175</u> 20 810	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>26 301</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>28 687</u> 26 786	<u>26 781</u> 24 359	<u>24 076</u> 21 696
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>25 394</u> 23 214	<u>23 115</u> 22 321	<u>27 641</u> 25 756	<u>25 830</u> 23 423	<u>23 259</u> 20 893
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 487</u> 18 750	<u>23 580</u> 21 429	<u>19 487</u> 18 750	<u>22 513</u> 20 708	<u>22 595</u> 20 239	<u>20 810</u> 18 482
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>21 884</u> 20 089	<u>20 628</u> 18 304	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>22 673</u> 20 536	<u>21 301</u> 20 536	<u>21 884</u> 20 089	<u>20 628</u> 18 304	<u>23 803</u> 21 429
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 245</u> 21 429	<u>21 989</u> 19 643	<u>24 711</u> 22 321

212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 162</u> 22 321	<u>23 857</u> 22 321	<u>23 310</u> 22 321	<u>27 150</u> 24 643	<u>27 059</u> 24 643	<u>24 567</u> 23 750	<u>25 512</u> 23 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 162</u> 22 321	<u>23 857</u> 22 321	<u>23 310</u> 22 321	<u>26 354</u> 23 859	<u>26 263</u> 23 859	<u>24 567</u> 23 750	<u>25 512</u> 23 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 348</u> 20 536	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>25 317</u> 22 838	<u>25 225</u> 22 838	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 348</u> 20 536	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>25 211</u> 22 734	<u>25 120</u> 22 734	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 162</u> 22 321	<u>25 829</u> 24 263	<u>23 310</u> 22 321	<u>29 328</u> 26 786	<u>29 236</u> 26 786	<u>24 930</u> 24 107	<u>25 875</u> 24 107
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 255</u> 21 429	<u>24 881</u> 23 329	<u>22 402</u> 21 429	<u>28 281</u> 25 756	<u>28 190</u> 25 756	<u>24 023</u> 23 214	<u>24 967</u> 23 214
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 441</u> 19 643	<u>23 857</u> 22 321	<u>20 588</u> 19 643	<u>23 153</u> 20 708	<u>23 061</u> 20 708	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 348</u> 20 536	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>22 524</u> 20 089	<u>22 433</u> 20 089	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 348</u> 20 536	<u>22 043</u> 20 536	<u>21 495</u> 20 536	<u>22 524</u> 20 089	<u>22 433</u> 20 089	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 153</u> 21 429
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 255</u> 21 429	<u>22 950</u> 21 429	<u>22 402</u> 21 429	<u>23 885</u> 21 429	<u>23 793</u> 21 429	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 060</u> 22 321

212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 162</u> 23 750	<u>24 754</u> 23 214	<u>27 069</u> 24 643	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 949</u> 24 643
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 162</u> 23 750	<u>24 754</u> 23 214	<u>26 273</u> 23 859	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 152</u> 23 859
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 033</u> 20 536	<u>25 235</u> 22 838	<u>22 896</u> 20 536	<u>24 115</u> 22 838
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 033</u> 20 536	<u>25 130</u> 22 734	<u>22 896</u> 20 536	<u>24 009</u> 22 734
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>24 754</u> 23 214	<u>29 246</u> 26 786	<u>25 618</u> 23 214	<u>28 126</u> 26 786
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 847</u> 22 321	<u>28 200</u> 25 756	<u>24 711</u> 22 321	<u>27 079</u> 25 756
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 126</u> 19 643	<u>23 071</u> 20 708	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 951</u> 20 708
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 033</u> 20 536	<u>22 443</u> 20 089	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 322</u> 20 089
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 033</u> 20 536	<u>22 443</u> 20 089	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 322</u> 20 089
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 683</u> 21 429

					,	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 642</u> 24 643	
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 846</u> 23 859	
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 809</u> 22 838	
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 703</u> 22 734	
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 820</u> 26 786	
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 773</u> 25 756	
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 645</u> 20 708	
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 016</u> 20 089	
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 016</u> 20 089	
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 377</u> 21 429	

212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 580</u> 21 429	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 245</u> 21 429	<u>21 989</u> 19 643	<u>24 711</u> 22 321

212-502.

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>26 301</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 510</u> 24 643	<u>25 255</u> 22 857	<u>26 162</u> 23 750
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 567</u> 23 384	<u>24 195</u> 23 384	<u>25 759</u> 23 904	<u>24 558</u> 22 171	<u>25 438</u> 23 038
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 851</u> 22 061	<u>24 222</u> 22 061	<u>22 851</u> 22 061	<u>24 384</u> 22 550	<u>23 283</u> 20 917	<u>24 114</u> 21 734
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 435</u> 21 652	<u>23 807</u> 21 652	<u>22 435</u> 21 652	<u>23 960</u> 22 133	<u>22 889</u> 20 529	<u>23 705</u> 21 331

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									

212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 255</u> 21 429	<u>22 950</u> 21 429	<u>22 402</u> 21 429	<u>23 885</u> 21 429	<u>23 793</u> 21 429	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 060</u> 22 321

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 523</u> 23 661	<u>25 218</u> 23 661	<u>24 670</u> 23 661	<u>27 150</u> 24 643	<u>27 059</u> 24 643	<u>24 567</u> 23 750	<u>25 512</u> 23 750
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 801</u> 22 951	<u>24 497</u> 22 951	<u>23 949</u> 22 951	<u>26 399</u> 23 904	<u>26 308</u> 23 904	<u>23 843</u> 23 038	<u>24 788</u> 23 038
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 482</u> 21 652	<u>23 177</u> 21 652	<u>22 629</u> 21 652	<u>25 025</u> 22 550	<u>24 933</u> 22 550	<u>22 519</u> 21 734	<u>23 463</u> 21 734
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 074</u> 21 251	<u>22 769</u> 21 251	<u>22 222</u> 21 251	<u>24 600</u> 22 133	<u>24 509</u> 22 133	<u>22 109</u> 21 331	<u>23 054</u> 21 331

[illegible]

212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 683</u> 21 429

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 162</u> 23 750	<u>25 661</u> 24 107	<u>27 069</u> 24 643	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 949</u> 24 643
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 438</u> 23 038	<u>24 926</u> 23 384	<u>26 318</u> 23 904	<u>25 790</u> 23 384	<u>25 197</u> 23 904
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 114</u> 21 734	<u>23 582</u> 22 061	<u>24 943</u> 22 550	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 823</u> 22 550
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 705</u> 21 331	<u>23 167</u> 21 652	<u>24 519</u> 22 133	<u>24 030</u> 21 652	<u>23 399</u> 22 133

212-503-0100	- 31015-2002								

					,
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 377</u> 21 429

					,
212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 642</u> 24 643
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 891</u> 23 904
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 517</u> 22 550
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 092</u> 22 133

					,
212-503-0100	- 31015-2002				

212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 872</u> 28 971	<u>32 323</u> 30 034	<u>30 951</u> 30 034	<u>32 390</u> 30 420	<u>31 025</u> 28 537	<u>33 612</u> 31 082
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 740</u> 27 857	<u>31 149</u> 28 879	<u>29 778</u> 28 879	<u>31 201</u> 29 250	<u>29 910</u> 27 439	<u>32 397</u> 29 887
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 651</u> 26 786	<u>30 021</u> 27 768	<u>28 649</u> 27 768	<u>30 058</u> 28 125	<u>28 838</u> 26 384	<u>31 229</u> 28 738

212-6.**212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 918</u> 28 971	<u>30 614</u> 28 971	<u>30 066</u> 28 971	<u>34 251</u> 31 632	<u>34 160</u> 31 632	<u>32 017</u> 31 082	<u>32 962</u> 31 082
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 786</u> 27 857	<u>29 481</u> 27 857	<u>28 934</u> 27 857	<u>33 015</u> 30 415	<u>32 924</u> 30 415	<u>30 802</u> 29 887	<u>31 747</u> 29 887
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 698</u> 26 786	<u>28 393</u> 26 786	<u>27 845</u> 26 786	<u>31 827</u> 29 246	<u>31 735</u> 29 246	<u>29 634</u> 28 738	<u>30 579</u> 28 738

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550							

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 612</u> 31 082	<u>30 603</u> 28 971	<u>34 170</u> 31 632	<u>31 467</u> 28 971	<u>31 818</u> 30 420
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 397</u> 29 887	<u>29 471</u> 27 857	<u>32 934</u> 30 415	<u>30 335</u> 27 857	<u>30 629</u> 29 250
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 229</u> 28 738	<u>28 383</u> 26 786	<u>31 745</u> 29 246	<u>29 246</u> 26 786	<u>29 486</u> 28 125

212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				,	
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 512</u> 30 420
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 323</u> 29 250
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 180</u> 28 125

				,	
212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

				,		
--	--	--	--	---	--	--

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>97 775</u> 75 893	<u>89 530</u> 75 893	<u>86 622</u> 75 893	<u>92 044</u> 75 893	<u>97 011</u> 78 125
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>97 775</u> 75 893	<u>89 530</u> 75 893	<u>86 622</u> 75 893	<u>92 044</u> 75 893	<u>97 011</u> 78 125
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>100 077</u> 78 125	<u>91 832</u> 78 125	<u>88 924</u> 78 125	<u>94 346</u> 78 125	<u>97 011</u> 78 125
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>84 824</u> 78 125	<u>100 077</u> 78 125	<u>91 832</u> 78 125	<u>88 924</u> 78 125	<u>94 346</u> 78 125	<u>97 011</u> 78 125
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>90 237</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>84 941</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>91 091</u> 84 821	<u>112 337</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>98 753</u> 84 821
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>93 843</u> 78 125	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>95 463</u> 75 893	<u>94 457</u> 75 893	<u>106 868</u> 78 125
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>93 843</u> 78 125	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>95 463</u> 75 893	<u>94 457</u> 75 893	<u>106 868</u> 78 125
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>93 843</u> 78 125	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>97 765</u> 78 125	<u>96 759</u> 78 125	<u>106 868</u> 78 125
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>93 843</u> 78 125	<u>90 803</u> 78 125	<u>89 272</u> 78 125	<u>97 765</u> 78 125	<u>96 759</u> 78 125	<u>106 868</u> 78 125
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 941</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 273</u> 71 429	<u>87 418</u> 71 429	<u>97 814</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>98 753</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>98 753</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>98 753</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>98 753</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>110 372</u> 92 857	<u>109 518</u> 92 857	<u>111 626</u> 84 821
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357	<u>87 725</u> 78 125	<u>91 139</u> 75 893	<u>91 028</u> 78 125
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357	<u>87 725</u> 78 125	<u>91 139</u> 75 893	<u>91 028</u> 78 125
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357	<u>87 725</u> 78 125	<u>93 441</u> 78 125	<u>91 028</u> 78 125
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>104 983</u> 78 125	<u>102 983</u> 80 357	<u>87 725</u> 78 125	<u>93 441</u> 78 125	<u>91 028</u> 78 125
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>94 611</u> 71 429	<u>90 750</u> 71 429	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>82 549</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>108 423</u> 84 821	<u>104 562</u> 84 821	<u>93 555</u> 84 821	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 361</u> 84 821
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>83 849</u> 75 893	<u>87 434</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>83 849</u> 75 893	<u>87 434</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>86 151</u> 78 125	<u>89 736</u> 78 125
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>86 151</u> 78 125	<u>89 736</u> 78 125
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .				

213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>100 919</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>98 081</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>100 919</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>98 081</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>100 919</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>98 081</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>102 922</u> 95 982	<u>130 384</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>111 265</u> 95 982
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>102 922</u> 95 982	<u>130 384</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>111 265</u> 95 982
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>102 922</u> 95 982	<u>130 384</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>111 265</u> 95 982

213-102.

213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>95 151</u> 80 357	<u>92 339</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 779</u> 80 357	<u>97 849</u> 80 357	<u>107 201</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 151</u> 80 357	<u>92 339</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 779</u> 80 357	<u>97 849</u> 80 357	<u>107 201</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>95 151</u> 80 357	<u>92 339</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 779</u> 80 357	<u>97 849</u> 80 357	<u>107 201</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>111 265</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>128 245</u> 108 929	<u>127 315</u> 108 929	<u>125 283</u> 95 982
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>111 265</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>128 245</u> 108 929	<u>127 315</u> 108 929	<u>125 283</u> 95 982
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>111 265</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>107 036</u> 95 982	<u>128 245</u> 108 929	<u>127 315</u> 108 929	<u>125 283</u> 95 982

213-101-0503	150	1000 .	1	4500				<u>121 337</u> 102 679	
213-101-0504	175	1000 .	1	4500				<u>121 337</u> 102 679	
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .							
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>105 457</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>92 547</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>105 457</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>92 547</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>105 457</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>92 547</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>121 795</u> 95 982	<u>117 591</u> 95 982	<u>105 605</u> 95 982	<u>124 245</u> 108 929	<u>108 661</u> 95 982
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>121 795</u> 95 982	<u>117 591</u> 95 982	<u>105 605</u> 95 982	<u>124 245</u> 108 929	<u>108 661</u> 95 982
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>121 795</u> 95 982	<u>117 591</u> 95 982	<u>105 605</u> 95 982	<u>124 245</u> 108 929	<u>108 661</u> 95 982

213-101-0503	150	1000 .	1	4500		
213-101-0504	175	1000 .	1	4500		
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .				
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 480</u> 94 089
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>103 695</u> 95 268
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>106 734</u> 98 214
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>112 608</u> 103 911

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045

213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-2.

213-201.

213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{27\,867}{22\,600}$	$\frac{25\,941}{22\,600}$	$\frac{24\,940}{22\,600}$	$\frac{26\,423}{22\,600}$	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{27\,905}{22\,600}$
213-201-0102	125	3	2	800	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{27\,867}{22\,600}$	$\frac{25\,941}{22\,600}$	$\frac{24\,940}{22\,600}$	$\frac{26\,423}{22\,600}$	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{27\,905}{22\,600}$
213-201-0103	150	3	2	800	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{27\,867}{22\,600}$	$\frac{25\,941}{22\,600}$	$\frac{24\,940}{22\,600}$	$\frac{26\,423}{22\,600}$	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{28\,830}{22\,600}$	$\frac{27\,905}{22\,600}$

213-3.

213-301.

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				,			
213-201-0100	530-2012	3					
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

				,					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				,	
--	--	--	--	---	--

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>33 734</u> 27 545	<u>31 740</u> 27 545	<u>30 879</u> 27 545	<u>32 484</u> 27 545	<u>32 635</u> 30 679
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 903</u> 22 321	<u>29 936</u> 24 107	<u>27 906</u> 24 107	<u>26 851</u> 24 107	<u>28 413</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 050</u> 22 321					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 867</u> 22 321					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 282</u> 21 131					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>22 326</u> 21 131					

213-302.

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>539</u> 504	<u>559</u> 436	<u>512</u> 436	<u>496</u> 436	<u>527</u> 436	<u>630</u> 504	<u>595</u> 504	

8.04-08-2023

				,							
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 315</u> 29 464	<u>32 511</u> 30 558	<u>32 962</u> 29 464	<u>33 496</u> 27 545	<u>33 199</u> 27 545	<u>33 078</u> 31 108	<u>32 901</u> 30 937
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 175</u> 24 107	<u>28 921</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660							

				,							
213-302-0100	945-92										
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>586</u> 504	<u>569</u> 504	<u>546</u> 436	<u>540</u> 436	<u>550</u> 515	<u>543</u> 508	<u>560</u> 525

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 451</u> 31 470	<u>32 504</u> 29 464	<u>32 217</u> 27 545	<u>33 482</u> 29 464	<u>30 059</u> 27 545
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>28 109</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>26 201</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-302-0100	945-92								
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>489</u> 436	<u>521</u> 436	<u>557</u> 414	<u>481</u> 436	<u>501</u> 436

				,	
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 120</u> 27 545
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 135</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	

213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>367</u> 282	<u>578</u> 495	<u>549</u> 495	<u>539</u> 495	<u>558</u> 495		
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>600</u> 563	<u>606</u> 495	<u>573</u> 495	<u>557</u> 495	<u>587</u> 495	<u>691</u> 563	<u>655</u> 563

213-304.

					,								
213-304-0100	945-92												
213-304-0101	, 390 190 188 ,					2	19	$\frac{364}{331}$	$\frac{448}{321}$	$\frac{399}{321}$	$\frac{381}{321}$	$\frac{414}{321}$	$\frac{459}{331}$
213-304-0102	, 390 190 188 , -					2	19	$\frac{502}{464}$	$\frac{538}{409}$	$\frac{489}{409}$	$\frac{472}{409}$	$\frac{504}{409}$	$\frac{596}{464}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,					2	9	$\frac{187}{170}$	$\frac{253}{198}$	$\frac{236}{198}$	$\frac{228}{198}$	$\frac{243}{198}$	$\frac{230}{170}$
213-304-0104	, 390 90 188 , -					2	9	$\frac{280}{208}$	$\frac{314}{257}$	$\frac{297}{257}$	$\frac{289}{257}$	$\frac{304}{257}$	$\frac{280}{208}$
213-304-0105	, 390 190 188 ,					2	31	$\frac{365}{241}$					
213-304-0106	, 390 190 188 , -					2	31	$\frac{454}{328}$					

213-305.

8.04-08-2023

213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1			<u>570</u> 495	<u>567</u> 495				
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>647</u> 563	<u>630</u> 563	<u>606</u> 495	<u>600</u> 495	<u>610</u> 574	<u>603</u> 567	<u>621</u> 584	

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>421</u> 331	<u>412</u> 331	<u>394</u> 331	<u>434</u> 321	<u>428</u> 321	<u>430</u> 337	<u>426</u> 333	
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>558</u> 464	<u>549</u> 464	<u>531</u> 464	<u>525</u> 409	<u>519</u> 409	<u>567</u> 470	<u>563</u> 466	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>213</u> 170	<u>208</u> 170	<u>200</u> 170	<u>253</u> 198	<u>250</u> 198	<u>243</u> 170	<u>243</u> 170	
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>275</u> 211	<u>269</u> 208	<u>275</u> 208	<u>314</u> 257	<u>311</u> 257	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31			<u>352</u> 220					
213-304-0106	- , 390 190 188 ,		2	31			<u>433</u> 300					

213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1		<u>555</u> 495		<u>530</u> 495	<u>542</u> 495
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>550</u> 495	<u>582</u> 495	<u>600</u> 455	<u>541</u> 495	<u>561</u> 495

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>435</u> 342	<u>347</u> 295	<u>408</u> 321	<u>339</u> 268	<u>365</u> 321
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>573</u> 475	<u>484</u> 428	<u>499</u> 409	<u>523</u> 446	<u>455</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>243</u> 170	<u>195</u> 170	<u>241</u> 198	<u>205</u> 170	<u>220</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>302</u> 257	<u>280</u> 208	<u>281</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31		<u>341</u> 220		<u>369</u> 220	
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31		<u>423</u> 300		<u>451</u> 300	

213-304-0100	945-92				
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>386</u> 321
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>477</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>230</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>291</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31	

213-305-0100	945-92											
213-305-0102	, 390 190 188 , 50	2	9	<u>427</u> 350	<u>409</u> 350	<u>393</u> 350	<u>385</u> 350	<u>400</u> 350	<u>427</u> 350			

213-306.

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 884</u> 2 802	<u>2 886</u> 2 768	<u>2 867</u> 2 768	<u>2 860</u> 2 768	<u>2 873</u> 2 768	<u>2 922</u> 2 802	<u>2 907</u> 2 802	<u>2 903</u> 2 802
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 847</u> 2 716	<u>3 111</u> 2 988	<u>3 096</u> 2 988	<u>3 088</u> 2 988	<u>3 103</u> 2 988	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 860</u> 2 750	<u>2 837</u> 2 716
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 208</u> 3 081							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 370</u> 3 234							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>3 730</u> 3 561							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>4 196</u> 4 013							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>3 814</u> 3 632							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>3 743</u> 3 640	<u>3 711</u> 3 571	<u>3 692</u> 3 571	<u>3 685</u> 3 571	<u>3 698</u> 3 571	<u>3 782</u> 3 640	<u>3 767</u> 3 640	<u>3 763</u> 3 640
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 658</u> 3 505	<u>4 001</u> 3 855	<u>3 986</u> 3 855	<u>3 978</u> 3 855	<u>3 992</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 675</u> 3 549	<u>3 648</u> 3 505

8.04-08-2023

213-305-0100	945-92											
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	<u>408</u> 341	<u>416</u> 350	<u>421</u> 350	<u>409</u> 350	<u>407</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350	

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 896</u> 2 802	<u>2 881</u> 2 768	<u>2 879</u> 2 768	<u>2 889</u> 2 807	<u>2 885</u> 2 804	<u>2 894</u> 2 813	<u>2 857</u> 2 768	<u>2 871</u> 2 768
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 843</u> 2 716	<u>3 111</u> 2 988	<u>3 109</u> 2 988	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>3 100</u> 2 988
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6								
213-306-0105	90 ,	2	1	16								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>3 756</u> 3 640	<u>3 706</u> 3 571	<u>3 703</u> 3 571	<u>3 754</u> 3 650	<u>3 747</u> 3 643	<u>3 765</u> 3 661	<u>3 682</u> 3 571	<u>3 695</u> 3 571
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 653</u> 3 505	<u>4 001</u> 3 855	<u>3 998</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 990</u> 3 855

213-305-0100	945-92									
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{427}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{397}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{377}{350}$	

213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,854}{2\,768}$	$\frac{2\,862}{2\,768}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,081}{2\,988}$	$\frac{3\,091}{2\,988}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7			
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0105	90 ,	2	1	16			
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8			
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,678}{3\,571}$	$\frac{3\,687}{3\,571}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,971}{3\,855}$	$\frac{3\,980}{3\,855}$

8.04-08-2023

				,	
213-305-0100	945-92				
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	<u>387</u> 350

8.04-08-2023

				,								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6								
213-306-0112	90 , -	2	1	16								
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8								

				,								
213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>58 274</u> 51 387	<u>54 172</u> 42 119	<u>53 532</u> 42 119	<u>56 285</u> 52 760	<u>55 333</u> 51 832	<u>57 732</u> 54 170	<u>47 779</u> 42 119	<u>51 419</u> 42 119
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>67 205</u> 60 089	<u>63 103</u> 50 821	<u>62 463</u> 50 821	<u>65 216</u> 61 463	<u>64 264</u> 60 535	<u>66 663</u> 62 873	<u>56 709</u> 50 821	<u>60 349</u> 50 821

				,								
213-309-0100	19222-84	3										

8.04-08-2023

250

				,			
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7			
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6			
213-306-0112	90 , -	2	1	16			
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9			
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8			

				,			
213-307-0100	937-92	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>46 776</u> 42 119	<u>49 059</u> 42 119
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>55 707</u> 50 821	<u>57 990</u> 50 821

				,					
213-309-0100	19222-84	3							

				,	
213-309-0100	19222-84	3			

213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098					
213-309-0200	19222-84	3								
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>44 543</u> 42 857	<u>47 372</u> 43 393	<u>46 081</u> 43 393	<u>45 480</u> 43 393	<u>46 392</u> 43 393	<u>47 216</u> 43 393

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 240</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 553</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>9 461</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400		<u>14 921</u> 12 727	<u>14 058</u> 12 727	<u>13 754</u> 12 727	<u>14 321</u> 12 727	<u>14 299</u> 13 689
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>7 035</u> 6 696	<u>7 511</u> 6 251	<u>7 010</u> 6 251	<u>6 834</u> 6 251	<u>7 163</u> 6 251	<u>7 967</u> 6 696
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>6 869</u> 6 536	<u>7 646</u> 6 401	<u>7 152</u> 6 401	<u>6 978</u> 6 401	<u>7 303</u> 6 401	<u>7 789</u> 6 536

8.04-08-2023

				,							
213-309-0103	1,0	3	1	450							
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 127</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393	<u>45 567</u> 43 393	<u>46 905</u> 43 393	<u>46 750</u> 43 393	<u>48 591</u> 43 393	<u>48 069</u> 43 393

				,							
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 620</u> 7 798	<u>10 314</u> 7 798	<u>10 923</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400				<u>14 679</u> 12 727	<u>14 574</u> 12 727	<u>14 587</u> 14 066	<u>14 464</u> 13 945
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232				<u>7 370</u> 6 251	<u>7 309</u> 6 251	<u>7 304</u> 7 015	<u>7 234</u> 6 946
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229				<u>7 508</u> 6 401	<u>7 448</u> 6 401	<u>7 442</u> 7 155	<u>7 373</u> 7 086

213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>48 741</u> 43 393	<u>45 287</u> 43 393	<u>46 252</u> 43 393	<u>46 003</u> 43 393	<u>45 082</u> 43 393

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 478</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 842</u> 7 798	<u>10 543</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>14 828</u> 14 304		<u>14 226</u> 12 727		<u>13 551</u> 12 727
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>7 441</u> 7 151	<u>7 211</u> 6 696	<u>7 108</u> 6 251	<u>7 412</u> 6 696	<u>6 716</u> 6 251
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>7 578</u> 7 289	<u>7 043</u> 6 536	<u>7 249</u> 6 401	<u>7 241</u> 6 536	<u>6 862</u> 6 401

8.04-08-2023

				,	
213-309-0103	1,0	3	1	450	
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>45 654</u> 43 393

				,	
221-101-0100	19804-2012				
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>9 781</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>13 839</u> 12 727
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>6 883</u> 6 251
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>7 027</u> 6 401

221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>6 895</u> 6 562	<u>7 992</u> 6 747	<u>7 500</u> 6 747	<u>7 327</u> 6 747	<u>7 650</u> 6 747	<u>7 811</u> 6 562
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228		<u>8 696</u> 7 443	<u>8 204</u> 7 443	<u>8 031</u> 7 443	<u>8 354</u> 7 443	<u>8 092</u> 7 745

221-102.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 144</u> 48 822	<u>66 031</u> 52 849	<u>60 727</u> 52 849	<u>58 857</u> 52 849	<u>62 344</u> 52 849	<u>62 020</u> 48 822

221-103.

221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>122 656</u> 108 475	<u>117 212</u> 108 475	<u>115 292</u> 108 475	<u>118 872</u> 108 475	<u>118 632</u> 114 450

8.04-08-2023

				,							
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228				<u>7 854</u> 6 747	<u>7 794</u> 6 747	<u>7 790</u> 7 500	<u>7 721</u> 7 431
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228				<u>8 558</u> 7 443	<u>8 498</u> 7 443	<u>8 494</u> 8 195	<u>8 425</u> 8 126

				,							
221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 862</u> 47 870	<u>52 494</u> 47 870	<u>50 609</u> 47 870	<u>64 543</u> 52 849	<u>63 896</u> 52 849	<u>63 678</u> 60 785	<u>62 950</u> 60 065

				,							
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>126 233</u> 109 831	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>121 129</u> 108 475	<u>120 465</u> 108 475	<u>120 413</u> 116 790	

221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>7 926</u> 7 633	<u>7 068</u> 6 562	<u>7 596</u> 6 747	<u>7 265</u> 6 562	<u>7 211</u> 6 747
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>8 629</u> 8 328		<u>8 300</u> 7 443		<u>7 915</u> 7 443

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>65 106</u> 62 196	<u>54 010</u> 48 822	<u>61 762</u> 52 849	<u>56 134</u> 48 822	<u>57 613</u> 52 849

221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>119 650</u> 116 036	<u>121 909</u> 118 268	<u>131 607</u> 109 831	<u>118 274</u> 108 475	<u>133 151</u> 109 831 <u>114 015</u> 108 475

				,	
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>7 375</u> 6 747
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>8 079</u> 7 443

				,	
221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>59 379</u> 52 849

				,	
221-103-0200	28737-90	3			
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>115 828</u> 108 475

					,						
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>122 616</u> 108 476	<u>117 189</u> 108 476	<u>115 275</u> 108 476	<u>118 844</u> 108 476	<u>118 622</u> 114 449

221-104.

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93, 1,5 / 2	3	1	2504	<u>79 993</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837	<u>89 861</u> 76 837
221-104-0103	956-93, 3,5 / 2	3	1	2504						
221-104-0104	956-93, 4,5 / 2	3	1	2504	<u>78 496</u> 71 931	<u>102 401</u> 88 557	<u>96 999</u> 88 557	<u>95 093</u> 88 557	<u>98 646</u> 88 557	<u>98 421</u> 94 499

222.**222-1.****222-101.**

					,					
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>100 880</u> 96 959	<u>152 936</u> 138 629	<u>147 592</u> 138 629	<u>145 707</u> 138 629	<u>149 221</u> 138 629	<u>110 831</u> 96 959
222-101-0200	12504-2015	3								

221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>126 189</u> 109 832	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>121 094</u> 108 476	<u>120 432</u> 108 476	<u>120 404</u> 116 789

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93, 1,5 / 2	3	1	2504	<u>85 951</u> 76 837	<u>85 020</u> 76 837	<u>82 972</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837	<u>105 696</u> 76 837	<u>95 275</u> 76 837	<u>92 952</u> 76 837
221-104-0103	956-93, 3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 605</u> 83 107	<u>88 230</u> 83 107	<u>86 309</u> 83 107				
221-104-0104	956-93, 4,5 / 2	3	1	2504	<u>77 295</u> 71 931	<u>76 920</u> 71 931	<u>74 999</u> 71 931	<u>100 886</u> 88 557	<u>100 227</u> 88 557	<u>100 194</u> 96 827	<u>99 435</u> 96 077

					,						
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>122 199</u> 116 350	<u>121 828</u> 116 350	<u>119 928</u> 116 350	<u>151 437</u> 138 629	<u>150 785</u> 138 629	<u>150 820</u> 146 876	
222-101-0200	12504-2015	3									

					,						
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>119 642</u> 116 035	<u>121 900</u> 118 267	<u>131 546</u> 109 832	<u>118 248</u> 108 476	<u>133 085</u> 109 832	<u>114 003</u> 108 476

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>100 399</u> 76 837	<u>81 855</u> 76 837	<u>104 015</u> 76 837	<u>84 214</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504					
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>101 682</u> 98 298	<u>111 700</u> 90 840	<u>98 053</u> 88 557	<u>113 202</u> 90 840	<u>93 826</u> 88 557

					,						
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2477	<u>150 063</u> 146 129	<u>152 304</u> 148 343	<u>102 760</u> 96 959	<u>148 634</u> 138 629	<u>104 900</u> 96 959	<u>144 453</u> 138 629	
222-101-0200	12504-2015	3									

				,	
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>115 810</u> 108 476

				,	
221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>92 546</u> 76 837
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>95 625</u> 88 557

				,	
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>146 233</u> 138 629
222-101-0200	12504-2015	3			

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 611</u> 102 965	<u>130 992</u> 106 054	<u>120 990</u> 106 054	<u>117 006</u> 106 054	<u>124 039</u> 106 054	<u>127 988</u> 102 965
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>109 811</u> 105 138	<u>132 228</u> 107 275	<u>122 225</u> 107 275	<u>118 241</u> 107 275	<u>125 274</u> 107 275	<u>130 187</u> 105 138
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>98 311</u> 95 309	<u>114 074</u> 99 983	<u>108 625</u> 99 983	<u>106 456</u> 99 983	<u>110 287</u> 99 983	<u>109 411</u> 95 309
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 361</u> 97 335	<u>116 043</u> 101 929	<u>110 594</u> 101 929	<u>108 424</u> 101 929	<u>112 255</u> 101 929	<u>111 461</u> 97 335
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 152</u> 102 511	<u>130 142</u> 105 214	<u>120 139</u> 105 214	<u>116 156</u> 105 214	<u>123 189</u> 105 214	<u>127 528</u> 102 511
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 056</u> 105 381	<u>132 179</u> 107 227	<u>122 176</u> 107 227	<u>118 193</u> 107 227	<u>125 226</u> 107 227	<u>130 433</u> 105 381

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>120 303</u> 102 965	<u>118 473</u> 102 965	<u>114 283</u> 102 965	<u>128 187</u> 106 054	<u>126 967</u> 106 054	<u>118 353</u> 114 170
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>122 502</u> 105 138	<u>120 672</u> 105 138	<u>116 482</u> 105 138	<u>129 422</u> 107 275	<u>128 202</u> 107 275	<u>119 589</u> 115 391
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>105 224</u> 95 309	<u>104 228</u> 95 309	<u>101 945</u> 95 309	<u>112 546</u> 99 983	<u>111 881</u> 99 983	<u>107 189</u> 104 404
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>107 274</u> 97 335	<u>106 278</u> 97 335	<u>103 995</u> 97 335	<u>114 514</u> 101 929	<u>113 850</u> 101 929	<u>109 158</u> 106 349
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 843</u> 102 511	<u>118 013</u> 102 511	<u>113 823</u> 102 511	<u>127 337</u> 105 214	<u>126 117</u> 105 214	<u>117 503</u> 113 330
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>122 748</u> 105 381	<u>120 918</u> 105 381	<u>116 728</u> 105 381	<u>129 374</u> 107 227	<u>128 154</u> 107 227	<u>119 540</u> 115 343

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 609</u> 113 434	<u>119 814</u> 115 613	<u>111 794</u> 102 965	<u>122 941</u> 106 054	<u>116 887</u> 102 965	<u>112 605</u> 106 054
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>118 844</u> 114 655	<u>121 049</u> 116 834	<u>113 993</u> 105 138	<u>124 177</u> 107 275	<u>119 086</u> 105 138	<u>113 840</u> 107 275
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>106 784</u> 104 003	<u>107 985</u> 105 190	<u>100 589</u> 95 309	<u>109 689</u> 99 983	<u>103 364</u> 95 309	<u>104 058</u> 99 983
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>108 752</u> 105 949	<u>109 953</u> 107 135	<u>102 639</u> 97 335	<u>111 657</u> 101 929	<u>105 414</u> 97 335	<u>106 027</u> 101 929
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 759</u> 112 594	<u>118 964</u> 114 773	<u>111 334</u> 102 511	<u>122 091</u> 105 214	<u>116 427</u> 102 511	<u>111 755</u> 105 214
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 796</u> 114 607	<u>121 001</u> 116 786	<u>114 239</u> 105 381	<u>124 128</u> 107 227	<u>119 332</u> 105 381	<u>113 792</u> 107 227

				,	
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 947</u> 106 054
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 183</u> 107 275
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>106 968</u> 99 983
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>108 937</u> 101 929
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>117 097</u> 105 214
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 134</u> 107 227

222-101-0305		3	1	1350	<u>102 626</u> 99 559	<u>118 401</u> 104 164	<u>112 912</u> 104 164	<u>110 726</u> 104 164	<u>114 585</u> 104 164	<u>113 808</u> 99 559
222-101-0306		3	1	1340	<u>99 606</u> 96 589	<u>115 130</u> 101 027	<u>109 681</u> 101 027	<u>107 511</u> 101 027	<u>111 342</u> 101 027	<u>110 706</u> 96 589
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>99 889</u> 95 348	<u>121 844</u> 97 109	<u>111 882</u> 97 109	<u>107 915</u> 97 109	<u>114 919</u> 97 109	<u>120 183</u> 95 348
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 335</u> 92 231	<u>111 474</u> 96 463	<u>105 618</u> 96 463	<u>103 287</u> 96 463	<u>107 404</u> 96 463	<u>107 262</u> 92 231
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 005</u> 97 752	<u>120 491</u> 104 803	<u>114 391</u> 104 803	<u>111 963</u> 104 803	<u>116 251</u> 104 803	<u>113 429</u> 97 752
222-101-0500	12504-2015	3								

				,						
222-101-0305		3	1	1350	<u>109 591</u> 99 559	<u>108 586</u> 99 559	<u>106 287</u> 99 559	<u>116 861</u> 104 164	<u>116 192</u> 104 164	<u>111 465</u> 108 618
222-101-0306		3	1	1340	<u>106 519</u> 96 589	<u>105 523</u> 96 589	<u>103 240</u> 96 589	<u>113 601</u> 101 027	<u>112 937</u> 101 027	<u>108 245</u> 105 447
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>112 529</u> 95 348	<u>110 706</u> 95 348	<u>106 534</u> 95 348	<u>119 050</u> 97 109	<u>117 835</u> 97 109	<u>109 256</u> 105 192
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 764</u> 92 231	<u>101 693</u> 92 231	<u>99 240</u> 92 231	<u>109 831</u> 96 463	<u>109 117</u> 96 463	<u>104 075</u> 101 214
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>108 743</u> 97 752	<u>107 628</u> 97 752	<u>105 073</u> 97 752	<u>118 780</u> 104 803	<u>118 036</u> 104 803	<u>112 784</u> 109 752
222-101-0500	12504-2015	3								

222-101-0305		3	1	1350	<u>111 056</u> 108 214	<u>112 267</u> 109 410	<u>104 921</u> 99 559	<u>113 983</u> 104 164	<u>107 716</u> 99 559	<u>108 310</u> 104 164
222-101-0306		3	1	1340	<u>107 839</u> 105 047	<u>109 041</u> 106 233	<u>101 884</u> 96 589	<u>110 744</u> 101 027	<u>104 659</u> 96 589	<u>105 114</u> 101 027
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>108 515</u> 104 459	<u>110 711</u> 106 629	<u>104 054</u> 95 348	<u>113 825</u> 97 109	<u>109 127</u> 95 348	<u>103 531</u> 97 109
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>103 639</u> 100 783	<u>104 930</u> 102 059	<u>97 783</u> 92 231	<u>106 761</u> 96 463	<u>100 764</u> 92 231	<u>100 710</u> 96 463
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>112 330</u> 109 303	<u>113 675</u> 110 632	<u>103 555</u> 97 752	<u>115 582</u> 104 803	<u>106 661</u> 97 752	<u>109 279</u> 104 803
222-101-0500	12504-2015	3								

				,	
222-101-0305		3	1	1350	<u>111 242</u> 104 164
222-101-0306		3	1	1340	<u>108 024</u> 101 027
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>108 852</u> 97 109
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>103 838</u> 96 463
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>112 536</u> 104 803
222-101-0500	12504-2015	3			

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 895</u> 155 467	<u>185 245</u> 158 618	<u>174 795</u> 158 618	<u>170 633</u> 158 618	<u>177 981</u> 158 618	<u>182 183</u> 155 467

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>134 393</u> 130 049	<u>133 286</u> 119 095	<u>127 892</u> 119 095	<u>125 989</u> 119 095	<u>129 536</u> 119 095	<u>144 437</u> 130 049
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>136 520</u> 132 216	<u>117 122</u> 103 421	<u>111 855</u> 103 421	<u>109 998</u> 103 421	<u>113 461</u> 103 421	<u>146 327</u> 132 216
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>130 638</u> 126 339	<u>120 610</u> 106 569	<u>115 216</u> 106 569	<u>113 313</u> 106 569	<u>116 861</u> 106 569	<u>140 682</u> 126 339
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>138 659</u> 134 268	<u>120 010</u> 105 992	<u>114 623</u> 105 992	<u>112 722</u> 105 992	<u>116 265</u> 105 992	<u>148 691</u> 134 268
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>159 292</u> 154 649	<u>125 739</u> 111 618	<u>120 336</u> 111 618	<u>118 431</u> 111 618	<u>121 983</u> 111 618	<u>169 352</u> 154 649
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>184 055</u> 179 121	<u>178 361</u> 163 631	<u>172 964</u> 163 631	<u>171 061</u> 163 631	<u>174 610</u> 163 631	<u>194 103</u> 179 121
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>152 434</u> 147 871	<u>144 277</u> 129 931	<u>138 872</u> 129 931	<u>136 966</u> 129 931	<u>140 520</u> 129 931	<u>162 498</u> 147 871
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>174 705</u> 169 902	<u>159 609</u> 145 192	<u>154 252</u> 145 192	<u>152 362</u> 145 192	<u>155 885</u> 145 192	<u>184 681</u> 169 902
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>172 350</u> 167 558	<u>157 972</u> 143 499	<u>152 583</u> 143 499	<u>150 682</u> 143 499	<u>154 226</u> 143 499	<u>182 386</u> 167 558

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>174 154</u> 155 467	<u>172 243</u> 155 467	<u>167 866</u> 155 467	<u>182 314</u> 158 618	<u>181 039</u> 158 618	<u>172 041</u> 167 097

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>174 094</u> 167 590	<u>173 720</u> 167 590	<u>171 802</u> 167 590	<u>131 773</u> 119 095	<u>131 115</u> 119 095	<u>131 004</u> 127 275
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>150 349</u> 144 231	<u>149 983</u> 144 231	<u>148 111</u> 144 231	<u>115 645</u> 103 421	<u>115 003</u> 103 421	<u>115 198</u> 111 708
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>160 643</u> 154 298	<u>160 268</u> 154 298	<u>158 351</u> 154 298	<u>119 097</u> 106 569	<u>118 439</u> 106 569	<u>118 340</u> 114 762
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>176 947</u> 170 414	<u>176 573</u> 170 414	<u>174 658</u> 170 414	<u>118 499</u> 105 992	<u>117 842</u> 105 992	<u>117 798</u> 114 229
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>145 770</u> 139 594	<u>145 395</u> 139 594	<u>143 474</u> 139 594	<u>124 223</u> 111 618	<u>123 565</u> 111 618	<u>123 490</u> 119 847
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>191 889</u> 181 360	<u>190 940</u> 181 360	<u>188 852</u> 181 360	<u>176 847</u> 163 631	<u>176 189</u> 163 631	<u>176 146</u> 171 881
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>124 939</u> 119 008	<u>124 564</u> 119 008	<u>122 642</u> 119 008	<u>142 761</u> 129 931	<u>142 102</u> 129 931	<u>142 021</u> 138 158
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>172 297</u> 165 844	<u>171 925</u> 165 844	<u>170 020</u> 165 844	<u>158 106</u> 145 192	<u>157 453</u> 145 192	<u>157 421</u> 153 394
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 040</u> 130 978	<u>136 666</u> 130 978	<u>134 749</u> 130 978	<u>156 461</u> 143 499	<u>155 803</u> 143 499	<u>155 772</u> 151 752

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>171 263</u> 166 328	<u>173 566</u> 168 604	<u>165 265</u> 155 467	<u>176 834</u> 158 618	<u>170 586</u> 155 467	<u>166 035</u> 158 618

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>130 253</u> 126 534	<u>132 476</u> 128 730	<u>136 290</u> 130 049	<u>128 944</u> 119 095	<u>138 451</u> 130 049	<u>124 724</u> 119 095
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>114 437</u> 110 957	<u>116 689</u> 113 181	<u>138 372</u> 132 216	<u>112 883</u> 103 421	<u>140 482</u> 132 216	<u>108 763</u> 103 421
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 588</u> 114 019	<u>119 814</u> 116 218	<u>132 536</u> 126 339	<u>116 269</u> 106 569	<u>134 696</u> 126 339	<u>112 048</u> 106 569
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>117 042</u> 113 482	<u>119 280</u> 115 693	<u>140 554</u> 134 268	<u>115 674</u> 105 992	<u>142 712</u> 134 268	<u>111 459</u> 105 992
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 735</u> 119 101	<u>124 970</u> 121 310	<u>161 192</u> 154 649	<u>121 390</u> 111 618	<u>163 357</u> 154 649	<u>117 164</u> 111 618
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>175 389</u> 171 133	<u>177 631</u> 173 348	<u>185 953</u> 179 121	<u>174 017</u> 163 631	<u>188 115</u> 179 121	<u>169 796</u> 163 631
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>141 267</u> 137 412	<u>143 502</u> 139 621	<u>154 335</u> 147 871	<u>139 927</u> 129 931	<u>156 500</u> 147 871	<u>135 699</u> 129 931
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>156 668</u> 152 650	<u>158 897</u> 154 852	<u>176 590</u> 169 902	<u>155 297</u> 145 192	<u>178 736</u> 169 902	<u>151 106</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>155 015</u> 151 004	<u>157 257</u> 153 219	<u>174 246</u> 167 558	<u>153 634</u> 143 499	<u>176 405</u> 167 558	<u>149 418</u> 143 499

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>171 617</u> 158 618

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>126 521</u> 119 095
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>110 517</u> 103 421
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>113 845</u> 106 569
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>113 253</u> 105 992
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>118 963</u> 111 618
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>171 593</u> 163 631
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>137 498</u> 129 931
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>152 890</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>151 213</u> 143 499

222-104.

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>72 591</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>83 148</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>82 409</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>76 975</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>87 532</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>86 792</u> 73 216
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>75 476</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>86 033</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>85 294</u> 71 746
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>81 715</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>92 272</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>91 532</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0305	4 / 450 13015-2012	3	1	2491	<u>135 765</u> 114 570	<u>125 231</u> 111 182	<u>119 857</u> 111 182	<u>117 961</u> 111 182	<u>121 495</u> 111 182	<u>121 260</u> 117 082
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>158 245</u> 143 880	<u>152 903</u> 143 880	<u>151 019</u> 143 880	<u>154 532</u> 143 880	<u>154 309</u> 149 756
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>155 553</u> 141 134	<u>150 174</u> 141 134	<u>148 277</u> 141 134	<u>151 814</u> 141 134	<u>151 600</u> 147 060

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>77 946</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>82 330</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>80 831</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>87 070</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0305	4 / 450 13015-2012	3	1	2491	<u>130 886</u> 114 570	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>123 724</u> 111 182	<u>123 068</u> 111 182	<u>123 019</u> 119 393
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>162 533</u> 145 679	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>156 747</u> 143 880	<u>156 096</u> 143 880	<u>156 062</u> 152 058
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>159 792</u> 142 898	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>154 044</u> 141 134	<u>153 388</u> 141 134	<u>153 369</u> 149 381

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>76 008</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>77 436</u> 68 918	<u>91 104</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>80 392</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>81 820</u> 73 216	<u>95 488</u> 73 216
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>78 893</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>80 321</u> 71 746	<u>93 989</u> 71 746
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>85 132</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>86 560</u> 77 863	<u>100 228</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0305	4 / 450 13015-2012	3	1	2491	<u>122 265</u> 118 648	<u>124 496</u> 120 853	<u>136 191</u> 114 570	<u>120 906</u> 111 182	<u>137 716</u> 114 570	<u>116 701</u> 111 182
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>155 312</u> 151 316	<u>157 534</u> 153 512	<u>167 806</u> 145 679	<u>153 946</u> 143 880	<u>169 322</u> 145 679	<u>149 766</u> 143 880
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>152 612</u> 148 634	<u>154 853</u> 150 848	<u>165 102</u> 142 898	<u>151 224</u> 141 134	<u>166 628</u> 142 898	<u>147 015</u> 141 134

222-104-0100	18980-2015	3			
222-104-0101	30, 18980-2015 40 /	3	1	2500	<u>84 984</u> 68 918
222-104-0102	30, 18980-2015 45 /	3	1	2500	<u>89 368</u> 73 216
222-104-0103	30, 18980-2015 50 /	3	1	2500	<u>87 869</u> 71 746
222-104-0104	30, 18980-2015 60 /	3	1	2500	<u>94 108</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3			
222-104-0305	4 450 13015-2012 4 /	3	1	2491	<u>118 490</u> 111 182
222-104-0306	4,5 450 13015-2012 4,5 /	3	1	2476	<u>151 545</u> 143 880
222-104-0308	6 450 13015-2012 6 /	3	1	2493	<u>148 807</u> 141 134

222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>159 930</u> 145 453	<u>154 549</u> 145 453	<u>152 651</u> 145 453	<u>156 189</u> 145 453	<u>155 973</u> 151 380
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>187 435</u> 172 663	<u>182 067</u> 172 663	<u>180 173</u> 172 663	<u>183 703</u> 172 663	<u>183 502</u> 178 589

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>229 460</u> 224 462	<u>190 234</u> 175 217	<u>184 776</u> 175 217	<u>182 850</u> 175 217	<u>186 440</u> 175 217	<u>186 188</u> 181 197

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 260</u> 5 153	<u>5 461</u> 5 153	<u>5 240</u> 5 089	<u>5 233</u> 5 089	<u>5 194</u> 5 089	<u>5 572</u> 5 153	<u>5 524</u> 5 153
222-203-0102	5.2		1	45	<u>12 962</u> 12 480	<u>12 928</u> 12 441	<u>11 869</u> 11 467	<u>11 857</u> 11 467	<u>11 833</u> 11 467		

222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>164 259</u> 147 272	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>158 420</u> 145 453	<u>157 764</u> 145 453	<u>157 741</u> 153 701
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>192 326</u> 174 821	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>185 929</u> 172 663	<u>185 274</u> 172 663	<u>185 272</u> 180 911

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>218 629</u> 211 544	<u>218 250</u> 211 544	<u>216 310</u> 211 544	<u>188 703</u> 175 217	<u>188 038</u> 175 217	<u>187 970</u> 183 540

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 676</u> 5 153	<u>5 298</u> 5 153	<u>5 346</u> 5 153			
222-203-0102	5.2		1	45		<u>11 837</u> 11 467	<u>11 886</u> 11 467			

222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>156 985</u> 152 953	<u>159 226</u> 155 168	<u>169 571</u> 147 272	<u>155 598</u> 145 453	<u>171 097</u> 147 272	<u>151 389</u> 145 453
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>184 515</u> 180 163	<u>186 756</u> 182 377	<u>197 625</u> 174 821	<u>183 114</u> 172 663	<u>199 147</u> 174 821	<u>178 914</u> 172 663

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>187 206</u> 182 785	<u>189 467</u> 185 020	<u>231 380</u> 224 462	<u>185 841</u> 175 217	<u>233 813</u> 224 462	<u>181 570</u> 175 217

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50						
222-203-0102	5.2		1	45						

				,	
222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>153 181</u> 145 453
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>180 702</u> 172 663

				,	
222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>183 388</u> 175 217

				,	
222-203-0100	13015-2012				
222-203-0101	4.4		1	50	
222-203-0102	5.2		1	45	

222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 100</u> 5 967	<u>6 371</u> 5 967	<u>6 085</u> 5 893	<u>6 075</u> 5 893	<u>6 023</u> 5 893	<u>6 520</u> 5 967	<u>6 456</u> 5 967
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	<u>13 406</u> 10 911						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 536</u> 12 054	<u>12 650</u> 12 166	<u>12 947</u> 11 121	<u>12 741</u> 11 121	<u>13 020</u> 11 121	<u>12 870</u> 12 453	<u>12 776</u> 12 361
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>10 920</u> 9 835						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 844</u> 12 346	<u>14 105</u> 12 346	<u>13 519</u> 12 322	<u>13 400</u> 12 322	<u>13 137</u> 12 322	<u>12 849</u> 12 423	<u>12 755</u> 12 331

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 129</u> 6 945	<u>5 056</u> 4 537	<u>4 860</u> 4 537	<u>4 790</u> 4 537	<u>4 919</u> 4 537	<u>7 495</u> 6 945
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 890</u> 17 189	<u>18 329</u> 15 872	<u>17 371</u> 15 872	<u>17 033</u> 15 872	<u>17 663</u> 15 872	<u>19 674</u> 17 189

8.04-08-2023

				,						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 661</u> 5 967	<u>6 151</u> 5 967	<u>6 216</u> 5 967			
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 053</u> 12 635	<u>12 765</u> 12 054	<u>13 027</u> 12 054	<u>13 117</u> 11 433	<u>12 463</u> 11 433	<u>12 233</u> 11 433
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>13 033</u> 12 606	<u>13 082</u> 12 346	<u>13 354</u> 12 346	<u>13 139</u> 11 399	<u>12 461</u> 11 399	<u>12 223</u> 11 399

					,						
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 348</u> 5 123	<u>5 334</u> 5 123	<u>5 264</u> 5 123	<u>5 001</u> 4 537	<u>4 977</u> 4 537	<u>5 027</u> 4 888	<u>4 994</u> 4 856
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 735</u> 15 748	<u>16 669</u> 15 748	<u>16 328</u> 15 748	<u>18 061</u> 15 872	<u>17 944</u> 15 872	<u>18 011</u> 17 412	<u>17 870</u> 17 272

				,					
222-203-0103	5.4		1	67,5					
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300					
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 663</u> 11 433	<u>12 934</u> 11 433	<u>12 854</u> 11 433	<u>12 591</u> 11 433	<u>12 079</u> 11 433
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 668</u> 11 399	<u>12 949</u> 11 399	<u>12 866</u> 11 399	<u>12 594</u> 11 399	<u>12 064</u> 11 399

				,					
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 090</u> 4 950	<u>7 198</u> 6 945	<u>4 898</u> 4 537	<u>7 277</u> 6 945	<u>4 744</u> 4 537
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 288</u> 17 685	<u>18 227</u> 17 189	<u>17 558</u> 15 872	<u>18 611</u> 17 189	<u>16 809</u> 15 872

				,	
222-203-0103	5.4		1	67,5	
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 297</u> 11 433
222-203-0400	949-92	2			
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 289</u> 11 399

				,	
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 810</u> 4 537
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 128</u> 15 872

222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 790</u> 14 710	<u>15 985</u> 14 710	<u>15 701</u> 14 710	<u>16 231</u> 14 710	<u>16 208</u> 15 606
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824					<u>17 199</u> 14 971

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 499</u> 159 711	<u>178 603</u> 163 471	<u>173 036</u> 163 471	<u>171 073</u> 163 471	<u>174 733</u> 163 471	<u>174 865</u> 159 711	<u>170 588</u> 159 711

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>14 217</u> 13 393	<u>13 937</u> 13 393	<u>13 838</u> 13 393	<u>14 022</u> 13 393	<u>14 010</u> 13 701

8.04-08-2023

				,							
222-301-0202	9818-2015	2	1	373				<u>16 564</u> 14 710	<u>16 466</u> 14 710	<u>16 477</u> 15 957	<u>16 362</u> 15 844
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>19 678</u> 17 824	<u>19 535</u> 17 824	<u>19 475</u> 17 824				

				,							
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>169 570</u> 159 711	<u>167 502</u> 159 711	<u>177 041</u> 163 471	<u>176 363</u> 163 471	<u>176 318</u> 171 983	<u>175 537</u> 171 211	<u>177 850</u> 173 497

				,							
225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>12 904</u> 11 933	<u>12 811</u> 11 933	<u>12 935</u> 11 933	<u>14 138</u> 13 393	<u>14 104</u> 13 393	<u>14 102</u> 13 822	<u>14 063</u> 13 783

222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>16 701</u> 16 179		<u>16 142</u> 14 710		<u>15 513</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295		<u>19 921</u> 17 824		<u>20 669</u> 18 331	

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>166 457</u> 159 711	<u>174 122</u> 163 471	<u>168 687</u> 159 711	<u>169 767</u> 163 471	<u>171 621</u> 163 471

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>14 179</u> 13 898	<u>13 181</u> 11 933	<u>13 991</u> 13 393	<u>13 260</u> 11 933	<u>13 772</u> 13 393

8.04-08-2023

				,	
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>15 781</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	

				,	
225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>13 865</u> 13 393

225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 148</u> 11 662	<u>13 234</u> 11 161	<u>12 414</u> 11 161	<u>12 125</u> 11 161	<u>12 664</u> 11 161	<u>12 629</u> 12 062
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>18 751</u> 17 520	<u>18 319</u> 17 520	<u>18 167</u> 17 520	<u>18 451</u> 17 520	<u>18 432</u> 17 994
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>18 042</u> 15 810	<u>17 179</u> 15 810	<u>16 874</u> 15 810	<u>17 442</u> 15 810	<u>17 405</u> 16 758
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 052</u> 21 131	<u>19 815</u> 16 554	<u>18 521</u> 16 554	<u>18 064</u> 16 554	<u>18 915</u> 16 554	<u>24 463</u> 21 131
225-101-0108	15-6		1	660	<u>31 711</u> 26 179	<u>33 076</u> 29 354	<u>31 652</u> 29 354	<u>31 149</u> 29 354	<u>32 086</u> 29 354	<u>32 025</u> 30 919
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 823</u> 27 381	<u>37 537</u> 32 048	<u>35 379</u> 32 048	<u>34 618</u> 32 048	<u>36 037</u> 32 048	<u>32 840</u> 27 381
225-101-0110	20-6		1	980	<u>36 298</u> 34 985	<u>45 754</u> 40 268	<u>43 639</u> 40 268	<u>42 893</u> 40 268	<u>44 284</u> 40 268	<u>44 193</u> 42 591
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>41 405</u> 39 286	<u>57 458</u> 49 312	<u>54 265</u> 49 312	<u>53 139</u> 49 312	<u>55 238</u> 49 312	<u>47 351</u> 39 286
225-101-0114	15-3		1	320	<u>18 422</u> 12 042					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 172</u> 16 778					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>4 574</u> 4 464	<u>7 258</u> 6 920	<u>7 150</u> 6 920	<u>7 112</u> 6 920	<u>7 183</u> 6 920	<u>4 774</u> 4 464
225-101-0203	10		1	102,5		<u>5 424</u> 5 424				

225-101-0102	7-6		1	250				<u>12 682</u> 11 215	<u>12 749</u> 11 215		
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 520</u> 11 696	<u>12 463</u> 11 696	<u>12 171</u> 11 696	<u>13 004</u> 11 161	<u>12 904</u> 11 161	<u>12 898</u> 12 414	<u>12 783</u> 12 301
225-101-0104	10-3		1	200				<u>18 630</u> 17 520	<u>18 577</u> 17 520	<u>18 574</u> 18 179	<u>18 513</u> 18 120
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 821</u> 14 283	<u>16 537</u> 14 283	<u>16 919</u> 14 283	<u>17 800</u> 15 810	<u>17 694</u> 15 810	<u>17 688</u> 17 130	<u>17 566</u> 17 010
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 421</u> 18 125	<u>19 331</u> 18 125	<u>18 871</u> 18 125	<u>19 452</u> 16 554	<u>19 294</u> 16 554	<u>19 284</u> 18 533	<u>19 102</u> 18 354
225-101-0108	15-6		1	660	<u>30 419</u> 26 179	<u>29 950</u> 26 179	<u>30 564</u> 26 179	<u>32 676</u> 29 354	<u>32 503</u> 29 354	<u>32 491</u> 31 532	<u>32 292</u> 31 334
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 434</u> 29 286	<u>31 285</u> 29 286	<u>30 518</u> 29 286	<u>36 932</u> 32 048	<u>36 668</u> 32 048	<u>36 651</u> 35 347	<u>36 349</u> 35 048
225-101-0110	20-6		1	980	<u>38 678</u> 34 985	<u>38 306</u> 34 985	<u>37 488</u> 34 985	<u>45 160</u> 40 268	<u>44 903</u> 40 268	<u>44 886</u> 43 501	<u>44 589</u> 43 208
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>46 574</u> 43 393	<u>46 352</u> 43 393	<u>45 217</u> 43 393	<u>56 562</u> 49 312	<u>56 173</u> 49 312	<u>56 148</u> 54 194	<u>55 700</u> 53 752
225-101-0114	15-3		1	320							
225-101-0115	20-3		1	1575							
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>4 284</u> 4 068	<u>4 265</u> 4 068	<u>4 223</u> 4 068	<u>7 228</u> 6 920	<u>7 214</u> 6 920	<u>7 214</u> 7 085	<u>7 199</u> 7 070
225-101-0203	10		1	102,5							

225-101-0102	7-6		1	250			<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 124</u> 12 637	<u>12 436</u> 11 662	<u>12 574</u> 11 161	<u>12 802</u> 11 662	<u>11 933</u> 11 161
225-101-0104	10-3		1	200	<u>18 692</u> 18 297		<u>18 403</u> 17 520		<u>18 066</u> 17 520
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 925</u> 17 364	<u>17 673</u> 14 283	<u>17 347</u> 15 810	<u>17 918</u> 14 283	<u>16 672</u> 15 810
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 640</u> 18 885	<u>22 508</u> 21 131	<u>18 773</u> 16 554	<u>23 026</u> 21 131	<u>17 760</u> 16 554
225-101-0108	15-6		1	660	<u>32 883</u> 31 919	<u>31 824</u> 26 179	<u>31 930</u> 29 354	<u>32 228</u> 26 179	<u>30 815</u> 29 354
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>37 245</u> 35 933	<u>29 582</u> 27 381	<u>35 800</u> 32 048	<u>30 446</u> 27 381	<u>34 112</u> 32 048
225-101-0110	20-6		1	980	<u>45 468</u> 44 076	<u>37 042</u> 34 985	<u>44 052</u> 40 268	<u>37 984</u> 34 985	<u>42 397</u> 40 268
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>57 026</u> 55 062	<u>42 528</u> 39 286	<u>54 888</u> 49 312	<u>43 807</u> 39 286	<u>52 390</u> 49 312
225-101-0114	15-3		1	320					
225-101-0115	20-3		1	1575					
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>7 243</u> 7 114	<u>4 611</u> 4 464	<u>7 171</u> 6 920	<u>4 655</u> 4 464	<u>7 087</u> 6 920
225-101-0203	10		1	102,5					

225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{12\ 112}{11\ 124}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{12\ 206}{11\ 161}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{18\ 210}{17\ 520}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{16\ 959}{15\ 810}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{18\ 192}{16\ 554}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{31\ 290}{29\ 354}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{34\ 831}{32\ 048}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{43\ 102}{40\ 268}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{53\ 453}{49\ 312}$
225-101-0114	15-3		1	320	
225-101-0115	20-3		1	1575	
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	$\frac{7\ 123}{6\ 920}$
225-101-0203	10		1	102,5	

225-101-0208	1		1	50		<u>7 032</u> 6 696	<u>6 924</u> 6 696	<u>6 886</u> 6 696	<u>6 957</u> 6 696	<u>6 952</u> 6 815
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>15 560</u> 14 881	<u>23 976</u> 21 422	<u>23 005</u> 21 422	<u>22 663</u> 21 422	<u>23 301</u> 21 422	<u>17 368</u> 14 881
225-101-0602	15		1	950	<u>27 442</u> 26 071	<u>46 679</u> 41 334	<u>44 630</u> 41 334	<u>43 907</u> 41 334	<u>45 254</u> 41 334	<u>31 259</u> 26 071
225-101-0603	20		1	1480	<u>55 410</u> 53 125	<u>73 483</u> 65 147	<u>70 290</u> 65 147	<u>69 164</u> 65 147	<u>71 264</u> 65 147	<u>61 356</u> 53 125
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 037</u> 14 583	<u>13 926</u> 12 500	<u>13 387</u> 12 500	<u>13 196</u> 12 500	<u>13 551</u> 12 500	<u>16 041</u> 14 583
225-101-0606	10-2		1	250	<u>13 859</u> 13 470	<u>19 779</u> 18 284	<u>19 240</u> 18 284	<u>19 050</u> 18 284	<u>19 405</u> 18 284	<u>19 381</u> 18 877
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>21 087</u> 20 089	<u>32 385</u> 28 571	<u>30 918</u> 28 571	<u>30 401</u> 28 571	<u>31 366</u> 28 571	<u>23 819</u> 20 089
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 482</u> 35 438	<u>48 403</u> 44 400	<u>46 936</u> 44 400	<u>46 419</u> 44 400	<u>47 384</u> 44 400	<u>47 321</u> 46 012
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>38 217</u> 36 522	<u>60 515</u> 52 837	<u>57 538</u> 52 837	<u>56 488</u> 52 837	<u>58 446</u> 52 837	<u>58 318</u> 56 108
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>39 486</u> 37 500	<u>74 812</u> 66 964	<u>71 835</u> 66 964	<u>70 784</u> 66 964	<u>72 742</u> 66 964	<u>45 031</u> 37 500
225-101-0616	2 20-2		1	1200		<u>76 795</u> 67 801				
225-101-0620	10		1	800	<u>43 867</u> 40 547					

225-101-0208	1		1	50				<u>7 002</u> 6 696	<u>6 989</u> 6 696	<u>6 988</u> 6 861	<u>6 973</u> 6 846
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>20 055</u> 19 018	<u>19 987</u> 19 018	<u>19 642</u> 19 018	<u>23 704</u> 21 422	<u>23 585</u> 21 422	<u>23 578</u> 22 907	<u>23 441</u> 22 772
225-101-0602	15		1	950	<u>38 031</u> 35 893	<u>37 889</u> 35 893	<u>37 160</u> 35 893	<u>46 104</u> 41 334	<u>45 854</u> 41 334	<u>45 838</u> 44 468	<u>45 551</u> 44 184
225-101-0603	20		1	1480	<u>67 988</u> 64 554	<u>67 767</u> 64 554	<u>66 631</u> 64 554	<u>72 588</u> 65 147	<u>72 198</u> 65 147	<u>72 173</u> 70 030	<u>71 725</u> 69 587
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 106</u> 11 137	<u>12 011</u> 11 137	<u>11 802</u> 11 137	<u>13 775</u> 12 500	<u>13 709</u> 12 500	<u>13 705</u> 13 325	<u>13 629</u> 13 250
225-101-0606	10-2		1	250	<u>13 913</u> 13 304	<u>13 875</u> 13 304	<u>13 683</u> 13 304	<u>19 628</u> 18 284	<u>19 562</u> 18 284	<u>19 558</u> 19 109	<u>19 482</u> 19 034
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>21 747</u> 19 246	<u>21 489</u> 19 246	<u>20 922</u> 19 246	<u>31 974</u> 28 571	<u>31 795</u> 28 571	<u>31 783</u> 30 815	<u>31 577</u> 30 611
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 642</u> 35 000	<u>36 540</u> 35 000	<u>36 019</u> 35 000	<u>47 992</u> 44 400	<u>47 813</u> 44 400	<u>47 801</u> 46 643	<u>47 596</u> 46 440
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>41 569</u> 36 522	<u>41 046</u> 36 522	<u>39 893</u> 36 522	<u>59 680</u> 52 837	<u>59 317</u> 52 837	<u>59 294</u> 57 390	<u>58 876</u> 56 977
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 856</u> 71 518	<u>74 650</u> 71 518	<u>73 591</u> 71 518	<u>73 977</u> 66 964	<u>73 614</u> 66 964	<u>73 590</u> 71 517	<u>73 173</u> 71 104
225-101-0616	2 20-2		1	1200							
225-101-0620	10		1	800							

225-101-0208	1		1	50	<u>7 017</u> 6 891		<u>6 945</u> 6 696		<u>6 861</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>23 845</u> 23 171	<u>15 902</u> 14 881	<u>23 195</u> 21 422	<u>16 291</u> 14 881	<u>22 435</u> 21 422
225-101-0602	15		1	950	<u>46 402</u> 45 025	<u>28 163</u> 26 071	<u>45 029</u> 41 334	<u>28 984</u> 26 071	<u>43 426</u> 41 334
225-101-0603	20		1	1480	<u>73 052</u> 70 898	<u>56 533</u> 53 125	<u>70 913</u> 65 147	<u>57 812</u> 53 125	<u>68 415</u> 65 147
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 853</u> 13 471	<u>15 226</u> 14 583	<u>13 492</u> 12 500	<u>15 442</u> 14 583	<u>13 070</u> 12 500
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 707</u> 19 255	<u>14 049</u> 13 470	<u>19 345</u> 18 284	<u>14 289</u> 13 470	<u>18 923</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 187</u> 31 214	<u>21 603</u> 20 089	<u>31 204</u> 28 571	<u>27 462</u> 25 298	<u>30 057</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>48 205</u> 47 042	<u>36 998</u> 35 438	<u>47 223</u> 44 400	<u>37 652</u> 35 438	<u>46 075</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>60 113</u> 58 199	<u>39 265</u> 36 522	<u>58 119</u> 52 837	<u>40 592</u> 36 522	<u>55 789</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 410</u> 72 327	<u>40 534</u> 37 500	<u>72 416</u> 66 964	<u>41 726</u> 37 500	<u>70 086</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2		1	1200					
225-101-0620	10		1	800					

225-101-0208	1		1	50	$\frac{6\,897}{6\,696}$
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	$\frac{22\,758}{21\,422}$
225-101-0602	15		1	950	$\frac{44\,108}{41\,334}$
225-101-0603	20		1	1480	$\frac{69\,478}{65\,147}$
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{13\,250}{12\,500}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{19\,103}{18\,284}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{30\,545}{28\,571}$
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	$\frac{46\,563}{44\,400}$
225-101-0613	1 20-1		1	1380	$\frac{56\,781}{52\,837}$
225-101-0614	1 20-2		1	1380	$\frac{71\,078}{66\,964}$
225-101-0616	2 20-2		1	1200	
225-101-0620	10		1	800	

225-101-0621	6		1	2260	<u>108 412</u> 99 337					
225-101-0622	10		1	2480	<u>119 235</u> 109 271					

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 233</u> 34 375	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641	<u>36 840</u> 34 375
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>40 314</u> 39 286	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>42 323</u> 39 286
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>56 704</u> 54 821	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444	<u>61 123</u> 54 821
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>125 766</u> 121 964	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279	<u>134 203</u> 121 964
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>51 390</u> 49 683					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>77 085</u> 74 524					

				,							
225-101-0621	6		1	2260							
225-101-0622	10		1	2480							

					,					
225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>33 356</u> 31 641	<u>33 204</u> 31 641	<u>32 870</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641	<u>36 092</u> 31 641	<u>34 877</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>38 264</u> 36 161	<u>38 075</u> 36 161	<u>37 657</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 165</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>54 723</u> 50 444	<u>54 306</u> 50 444	<u>53 387</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444	<u>61 955</u> 50 444	<u>58 904</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>120 640</u> 112 279	<u>119 843</u> 112 279	<u>118 089</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279	<u>137 915</u> 112 279	<u>128 622</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						

225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>34 498</u> 31 641	<u>35 712</u> 31 641	<u>35 536</u> 34 375	<u>35 994</u> 31 641	<u>35 882</u> 34 375	<u>35 603</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>39 691</u> 36 161	<u>41 209</u> 36 161	<u>40 693</u> 39 286	<u>41 535</u> 36 161	<u>41 125</u> 39 286	<u>41 046</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>57 862</u> 50 444	<u>61 202</u> 50 444	<u>57 539</u> 54 821	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 489</u> 54 821	<u>60 609</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>126 633</u> 112 279	<u>133 008</u> 112 279	<u>127 359</u> 121 964	<u>136 476</u> 112 279	<u>129 174</u> 121 964	<u>130 512</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						

				,	
225-101-0621	6		1	2260	
225-101-0622	10		1	2480	

				,	
225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>34 624</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>39 822</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>57 916</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>126 657</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	
225-104-0202	1.150		1	1500	

225-104-0203	1.200		1	2000	<u>93 609</u> 90 374					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>68 019</u> 65 893					<u>72 841</u> 65 893
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>92 502</u> 89 428					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>98 305</u> 94 697					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>118 198</u> 114 270					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>158 822</u> 153 538					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>76 658</u> 73 964					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>133 615</u> 129 175					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>141 329</u> 136 108					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>87 791</u> 84 600					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>188 134</u> 181 435					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>142 996</u> 138 661					<u>152 639</u> 138 661
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>200 114</u> 192 830					

				,						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>64 389</u> 59 665	<u>63 933</u> 59 665	<u>62 931</u> 59 665			<u>68 950</u> 59 665
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>137 194</u> 127 647	<u>136 283</u> 127 647	<u>134 280</u> 127 647			<u>146 317</u> 127 647
225-104-0223	6.200		1	4800						

225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>67 813</u> 59 665	<u>71 456</u> 59 665	<u>68 930</u> 65 893		<u>69 967</u> 65 893	
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>144 043</u> 127 647	<u>151 330</u> 127 647	<u>144 818</u> 138 661		<u>146 892</u> 138 661	
225-104-0223	6.200		1	4800						

				,	
225-104-0203	1.200		1	2000	
225-104-0205	2.100		1	1200	
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	
225-104-0210	3.150		1	2300	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	
225-104-0214	4.150		1	2600	
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0217	5.100		1	2100	
225-104-0219	5.200		1	4300	
225-104-0221	6.100		1	2400	
225-104-0223	6.200		1	4800	

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>204 157</u> 197 844					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>250 969</u> 242 618					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>338 041</u> 326 792					
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>186 701</u> 180 240					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>83 363</u> 80 329					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>67 797</u> 65 558					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>96 418</u> 93 197					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>109 825</u> 105 921					
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>194 108</u> 187 572					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>118 073</u> 113 868					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>172 762</u> 166 575					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>232 099</u> 223 698					

				,						
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						

225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						

				,	
225-104-0225	7.100		1	3300	
225-104-0226	7.150		1	4900	
225-104-0227	7.200		1	6600	
225-104-0232	9.100		1	4000	
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	
225-104-0305	11-170		1	2700	
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	

225-104-0312	14-170		1	8500	<u>347 440</u> 334 677					
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>114 367</u> 110 374					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>196 656</u> 189 370					
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>91 492</u> 88 508					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>85 800</u> 82 858					
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>113 606</u> 109 979					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>103 322</u> 99 896					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>116 666</u> 112 768					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>231 309</u> 223 554					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>158 771</u> 153 838					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>131 983</u> 127 436					

				,						
225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						

225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						

				,	
225-104-0312	14-170		1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	
225-104-0406	17-170		1	4900	
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	

225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>151 273</u> 146 067					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>329 367</u> 318 428					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>215 210</u> 208 191					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>411 709</u> 398 036					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>151 972</u> 146 542					
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>380 972</u> 368 602					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>201 553</u> 194 661					
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>306 823</u> 296 887					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>285 005</u> 276 786					<u>302 683</u> 276 786
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>308 575</u> 298 465					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>596 980</u> 577 154					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>424 626</u> 410 840					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>802 834</u> 776 172					

				,						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500						
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>289 154</u> 271 205	<u>287 484</u> 271 205	<u>283 811</u> 271 205			<u>305 879</u> 271 205
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						

225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500						
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>301 711</u> 271 205	<u>315 069</u> 271 205	<u>288 345</u> 276 786		<u>292 148</u> 276 786	
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						

				,	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	
225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	
225-104-0520	10.200		1	7000	
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	
225-104-0530	15.200		1	15600	

225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>343 116</u> 332 049					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>413 130</u> 399 430					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>680 346</u> 660 006					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>596 548</u> 579 464					<u>633 109</u> 579 464
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>786 396</u> 766 071					<u>826 573</u> 766 071
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>810 344</u> 784 865					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>120 401</u> 116 710					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>137 092</u> 132 724					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>189 352</u> 183 469					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>247 986</u> 240 394					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>305 011</u> 295 671					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>145 418</u> 140 537					

				,						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>624 138</u> 586 708	<u>620 685</u> 586 708	<u>613 087</u> 586 708			<u>658 728</u> 586 708
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>781 756</u> 739 487	<u>777 961</u> 739 487	<u>769 612</u> 739 487			<u>819 767</u> 739 487
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900						

225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>650 108</u> 586 708	<u>677 736</u> 586 708	<u>603 455</u> 579 464		<u>611 320</u> 579 464	
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>810 295</u> 739 487	<u>840 655</u> 739 487	<u>793 986</u> 766 071		<u>802 629</u> 766 071	
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900						

				,	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0602	28 (101)		1	2900	

225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>194 677</u> 188 270					
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>94 263</u> 90 944					
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>140 481</u> 135 906					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>152 473</u> 147 104					
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>180 042</u> 173 432					
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>243 622</u> 234 995					
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>372 217</u> 359 668					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>442 986</u> 427 370					

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>58 137</u> 55 357	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	<u>65 770</u> 55 357

8.04-08-2023

				,							
225-104-0603	29 (104)		1	3700							
225-104-0606	32 (99)		1	2100							
225-104-0607	33 (102)		1	2600							
225-104-0608	34 (105)		1	3400							
225-104-0609	35 (53)		1	4400							
225-104-0610	36 (56)		1	5500							
225-104-0611	37 (106)		1	7500							
225-104-0612	38 (107)		1	9900							

				,							
225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>62 152</u> 55 145	<u>61 431</u> 55 145	<u>59 845</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 374</u> 55 145	<u>67 574</u> 55 145

225-104-0603	29 (104)		1	3700						
225-104-0606	32 (99)		1	2100						
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400						
225-104-0609	35 (53)		1	4400						
225-104-0610	36 (56)		1	5500						
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900						

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>73 343</u> 55 145	<u>59 579</u> 55 357	<u>73 923</u> 55 145	<u>61 221</u> 55 357	<u>72 062</u> 55 145

				,	
225-104-0603	29 (104)		1	3700	
225-104-0606	32 (99)		1	2100	
225-104-0607	33 (102)		1	2600	
225-104-0608	34 (105)		1	3400	
225-104-0609	35 (53)		1	4400	
225-104-0610	36 (56)		1	5500	
225-104-0611	37 (106)		1	7500	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	

				,	
225-105-0100	30 13015-2012				
225-105-0101	4		1	1900	<u>67 411</u> 55 145

225-105-0102	4		1	1000	<u>37 256</u> 35 714	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	<u>41 274</u> 35 714
225-105-0107	8		1	2900	<u>99 910</u> 95 536	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	<u>111 562</u> 95 536
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>84 104</u> 80 357					<u>94 149</u> 80 357

225-106.

225-106-0100	13015-2012									
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>781 811</u> 765 526	<u>788 658</u> 747 141	<u>774 899</u> 747 141	<u>770 046</u> 747 141	<u>779 094</u> 747 141	<u>778 426</u> 763 647
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>781 001</u> 764 947	<u>787 632</u> 747 141	<u>774 307</u> 747 141	<u>769 607</u> 747 141	<u>778 370</u> 747 141	<u>777 722</u> 763 127
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>884 184</u> 867 370	<u>890 362</u> 850 781	<u>877 947</u> 850 781	<u>873 568</u> 850 781	<u>881 732</u> 850 781	<u>881 129</u> 865 675
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>884 744</u> 867 771	<u>891 072</u> 850 781	<u>878 357</u> 850 781	<u>873 872</u> 850 781	<u>882 233</u> 850 781	<u>881 616</u> 866 035
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>943 814</u> 923 264	<u>952 949</u> 898 735	<u>934 592</u> 898 735	<u>928 117</u> 898 735	<u>940 189</u> 898 735	<u>939 297</u> 920 757

8.04-08-2023

225-105-0102	4		1	1000	<u>37 922</u> 34 172	<u>37 542</u> 34 172	<u>36 707</u> 34 172	<u>42 167</u> 33 901	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 723</u> 34 172	<u>40 775</u> 34 172
225-105-0107	8		1	2900	<u>85 619</u> 75 033	<u>84 518</u> 75 033	<u>82 097</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033	<u>108 836</u> 75 033	<u>96 642</u> 75 033	<u>93 895</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012										
225-105-0301	1		1	2500							

225-106-0100	13015-2012									
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>793 215</u> 747 141	<u>777 146</u> 762 383	<u>778 426</u> 763 647	<u>784 799</u> 747 141	<u>783 121</u> 747 141	<u>783 012</u> 768 179
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>792 045</u> 747 141	<u>776 483</u> 761 903	<u>777 722</u> 763 127	<u>783 895</u> 747 141	<u>782 270</u> 747 141	<u>782 164</u> 767 516
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>894 473</u> 850 781	<u>879 975</u> 864 534	<u>881 129</u> 865 675	<u>886 880</u> 850 781	<u>885 366</u> 850 781	<u>885 268</u> 869 764
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>895 282</u> 850 781	<u>880 433</u> 864 867	<u>881 616</u> 866 035	<u>887 505</u> 850 781	<u>885 955</u> 850 781	<u>885 854</u> 870 223
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>959 028</u> 898 735	<u>937 590</u> 919 070	<u>939 297</u> 920 757	<u>947 800</u> 898 735	<u>945 562</u> 898 735	<u>945 416</u> 926 804

225-105-0102	4		1	1000	<u>43 811</u> 34 172	<u>38 015</u> 35 714	<u>43 881</u> 33 901	<u>38 879</u> 35 714	<u>42 902</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>102 699</u> 75 033	<u>102 112</u> 95 536	<u>106 848</u> 75 033	<u>104 618</u> 95 536	<u>98 613</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500		<u>86 002</u> 80 357		<u>88 163</u> 80 357	

225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>781 082</u> 766 272	<u>786 798</u> 771 920	<u>807 735</u> 747 141	<u>777 584</u> 747 141	<u>807 735</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>780 295</u> 765 669	<u>785 831</u> 771 139	<u>806 108</u> 747 141	<u>776 907</u> 747 141	<u>806 108</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>883 526</u> 868 043	<u>888 683</u> 873 140	<u>907 575</u> 850 781	<u>880 370</u> 850 781	<u>907 575</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>884 070</u> 868 460	<u>889 352</u> 873 680	<u>908 700</u> 850 781	<u>880 838</u> 850 781	<u>908 700</u> 850 781
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>942 841</u> 924 259	<u>950 467</u> 931 794	<u>978 400</u> 898 735	<u>938 174</u> 898 735	<u>978 400</u> 898 735

				,	
225-105-0102	4		1	1000	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>93 288</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012				
225-105-0301	1		1	2500	

				,		
225-106-0100	13015-2012					
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>766 820</u> 747 141	<u>771 402</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>766 482</u> 747 141	<u>770 920</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>870 657</u> 850 781	<u>874 791</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>870 890</u> 850 781	<u>875 125</u> 850 781
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>923 812</u> 898 735	<u>929 926</u> 898 735

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 486 046</u> 2 436 025	<u>2 506 096</u> 2 382 188	<u>2 465 805</u> 2 382 188	<u>2 451 594</u> 2 382 188	<u>2 478 089</u> 2 382 188	<u>2 476 131</u> 2 430 523
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 528 627</u> 2 479 013	<u>2 547 789</u> 2 427 563	<u>2 509 284</u> 2 427 563	<u>2 495 703</u> 2 427 563	<u>2 521 024</u> 2 427 563	<u>2 519 152</u> 2 473 755
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 523 617</u> 2 475 430	<u>2 541 444</u> 2 427 563	<u>2 505 621</u> 2 427 563	<u>2 492 986</u> 2 427 563	<u>2 516 543</u> 2 427 563	<u>2 514 802</u> 2 470 538
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>782 976</u> 766 359	<u>790 134</u> 747 141	<u>775 751</u> 747 141	<u>770 678</u> 747 141	<u>780 136</u> 747 141	<u>779 437</u> 764 395
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>782 771</u> 766 212	<u>789 873</u> 747 141	<u>775 601</u> 747 141	<u>770 567</u> 747 141	<u>779 952</u> 747 141	<u>779 259</u> 764 263
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 580 817</u> 2 533 714	<u>2 596 922</u> 2 490 469	<u>2 564 559</u> 2 490 469	<u>2 553 143</u> 2 490 469	<u>2 574 426</u> 2 490 469	<u>2 572 853</u> 2 529 295
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 579 608</u> 2 532 849	<u>2 595 391</u> 2 490 469	<u>2 563 674</u> 2 490 469	<u>2 552 487</u> 2 490 469	<u>2 573 344</u> 2 490 469	<u>2 571 803</u> 2 528 518
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 578 398</u> 2 531 984	<u>2 593 860</u> 2 490 469	<u>2 562 790</u> 2 490 469	<u>2 551 832</u> 2 490 469	<u>2 572 263</u> 2 490 469	<u>2 570 753</u> 2 527 742
225-106-0200	- 13015-2012									
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 397 878</u> 4 308 764	<u>4 433 960</u> 4 211 879	<u>4 361 454</u> 4 211 879	<u>4 335 880</u> 4 211 879	<u>4 383 559</u> 4 211 879	<u>4 380 036</u> 4 298 862
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 165 266</u> 4 079 041	<u>4 201 220</u> 3 982 500	<u>4 128 971</u> 3 982 500	<u>4 103 488</u> 3 982 500	<u>4 150 998</u> 3 982 500	<u>4 147 487</u> 4 069 175
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 125 326</u> 4 040 098	<u>4 160 769</u> 3 944 929	<u>4 089 547</u> 3 944 929	<u>4 064 426</u> 3 944 929	<u>4 111 261</u> 3 944 929	<u>4 107 800</u> 4 030 372
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 950 909</u> 3 868 928	<u>3 985 201</u> 3 776 850	<u>3 916 292</u> 3 776 850	<u>3 891 986</u> 3 776 850	<u>3 937 301</u> 3 776 850	<u>3 933 952</u> 3 859 518

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 519 438</u> 2 382 188	<u>2 472 385</u> 2 426 822	<u>2 476 131</u> 2 430 523	<u>2 494 795</u> 2 382 188	<u>2 489 881</u> 2 382 188	<u>2 489 562</u> 2 443 795
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 560 539</u> 2 427 563	<u>2 515 573</u> 2 470 218	<u>2 519 152</u> 2 473 755	<u>2 536 989</u> 2 427 563	<u>2 532 293</u> 2 427 563	<u>2 531 988</u> 2 486 438
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 553 306</u> 2 427 563	<u>2 511 472</u> 2 467 247	<u>2 514 802</u> 2 470 538	<u>2 531 396</u> 2 427 563	<u>2 527 027</u> 2 427 563	<u>2 526 744</u> 2 482 338
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>794 896</u> 747 141	<u>778 100</u> 763 074	<u>779 437</u> 764 395	<u>786 099</u> 747 141	<u>784 345</u> 747 141	<u>784 232</u> 769 133
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>794 599</u> 747 141	<u>777 932</u> 762 952	<u>779 259</u> 764 263	<u>785 870</u> 747 141	<u>784 129</u> 747 141	<u>784 016</u> 768 965
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 607 639</u> 2 490 469	<u>2 569 844</u> 2 526 321	<u>2 572 853</u> 2 529 295	<u>2 587 845</u> 2 490 469	<u>2 583 898</u> 2 490 469	<u>2 583 641</u> 2 539 955
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 605 894</u> 2 490 469	<u>2 568 854</u> 2 525 604	<u>2 571 803</u> 2 528 518	<u>2 586 495</u> 2 490 469	<u>2 582 627</u> 2 490 469	<u>2 582 376</u> 2 538 966
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 604 148</u> 2 490 469	<u>2 567 864</u> 2 524 887	<u>2 570 753</u> 2 527 742	<u>2 585 145</u> 2 490 469	<u>2 581 356</u> 2 490 469	<u>2 581 110</u> 2 537 976
225-106-0200	- 13015-2012									
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 457 970</u> 4 211 879	<u>4 373 295</u> 4 292 201	<u>4 380 036</u> 4 298 862	<u>4 413 623</u> 4 211 879	<u>4 404 781</u> 4 211 879	<u>4 404 206</u> 4 322 746
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 225 145</u> 3 982 500	<u>4 140 770</u> 4 062 538	<u>4 147 487</u> 4 069 175	<u>4 180 955</u> 3 982 500	<u>4 172 144</u> 3 982 500	<u>4 171 572</u> 4 092 974
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 184 354</u> 3 944 929	<u>4 101 179</u> 4 023 829	<u>4 107 800</u> 4 030 372	<u>4 140 792</u> 3 944 929	<u>4 132 107</u> 3 944 929	<u>4 131 542</u> 4 053 833
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>4 008 019</u> 3 776 850	<u>3 927 545</u> 3 853 188	<u>3 933 952</u> 3 859 518	<u>3 965 873</u> 3 776 850	<u>3 957 469</u> 3 776 850	<u>3 956 923</u> 3 882 217

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 483 909</u> 2 438 210	<u>2 500 648</u> 2 454 749	<u>2 561 958</u> 2 382 188	<u>2 473 667</u> 2 382 188	<u>2 561 958</u> 2 382 188
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 526 586</u> 2 481 101	<u>2 542 582</u> 2 496 907	<u>2 601 174</u> 2 427 563	<u>2 516 797</u> 2 427 563	<u>2 601 174</u> 2 427 563
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 521 718</u> 2 477 372	<u>2 536 600</u> 2 492 077	<u>2 591 111</u> 2 427 563	<u>2 512 611</u> 2 427 563	<u>2 591 111</u> 2 427 563
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>782 214</u> 767 139	<u>788 189</u> 773 043	<u>810 075</u> 747 141	<u>778 557</u> 747 141	<u>810 075</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>782 014</u> 766 986	<u>787 943</u> 772 845	<u>809 662</u> 747 141	<u>778 386</u> 747 141	<u>809 662</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 579 101</u> 2 535 469	<u>2 592 546</u> 2 548 754	<u>2 641 794</u> 2 490 469	<u>2 570 873</u> 2 490 469	<u>2 641 794</u> 2 490 469
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 577 926</u> 2 534 569	<u>2 591 102</u> 2 547 589	<u>2 639 366</u> 2 490 469	<u>2 569 863</u> 2 490 469	<u>2 639 366</u> 2 490 469
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 576 751</u> 2 533 669	<u>2 589 658</u> 2 546 423	<u>2 636 937</u> 2 490 469	<u>2 568 853</u> 2 490 469	<u>2 636 937</u> 2 490 469
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 394 034</u> 4 312 694	<u>4 424 156</u> 4 342 459	<u>4 534 488</u> 4 211 879	<u>4 375 602</u> 4 211 879	<u>4 534 488</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 161 436</u> 4 082 958	<u>4 191 451</u> 4 112 617	<u>4 301 393</u> 3 982 500	<u>4 143 069</u> 3 982 500	<u>4 301 393</u> 3 982 500
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 121 550</u> 4 043 959	<u>4 151 139</u> 4 073 197	<u>4 259 518</u> 3 944 929	<u>4 103 444</u> 3 944 929	<u>4 259 518</u> 3 944 929
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 947 255</u> 3 872 664	<u>3 975 883</u> 3 900 952	<u>4 080 742</u> 3 776 850	<u>3 929 737</u> 3 776 850	<u>4 080 742</u> 3 776 850

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 442 145</u> 2 382 188	<u>2 455 562</u> 2 382 188
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 486 673</u> 2 427 563	<u>2 499 496</u> 2 427 563
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 484 585</u> 2 427 563	<u>2 496 515</u> 2 427 563
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>767 305</u> 747 141	<u>772 095</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>767 219</u> 747 141	<u>771 972</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 545 553</u> 2 490 469	<u>2 556 331</u> 2 490 469
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 545 049</u> 2 490 469	<u>2 555 611</u> 2 490 469
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 544 545</u> 2 490 469	<u>2 554 892</u> 2 490 469
225-106-0200	- 13015-2012					
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 318 876</u> 4 211 879	<u>4 343 022</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 086 544</u> 3 982 500	<u>4 110 604</u> 3 982 500
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 047 723</u> 3 944 929	<u>4 071 441</u> 3 944 929
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 875 825</u> 3 776 850	<u>3 898 774</u> 3 776 850

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 799 009</u> 3 719 325	<u>3 832 818</u> 3 628 544	<u>3 764 880</u> 3 628 544	<u>3 740 917</u> 3 628 544	<u>3 785 592</u> 3 628 544	<u>3 782 291</u> 3 710 047
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 781 128</u> 3 703 805	<u>3 812 838</u> 3 618 657	<u>3 749 116</u> 3 618 657	<u>3 726 640</u> 3 618 657	<u>3 768 544</u> 3 618 657	<u>3 765 447</u> 3 695 103
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 165 151</u> 4 084 229	<u>4 195 929</u> 4 001 584	<u>4 134 080</u> 4 001 584	<u>4 112 265</u> 4 001 584	<u>4 152 937</u> 4 001 584	<u>4 149 931</u> 4 075 783
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 416 174</u> 4 348 859	<u>4 430 765</u> 4 309 679	<u>4 401 444</u> 4 309 679	<u>4 391 101</u> 4 309 679	<u>4 410 383</u> 4 309 679	<u>4 408 958</u> 4 344 855
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 403 932</u> 4 336 828	<u>4 418 459</u> 4 297 821	<u>4 389 267</u> 4 297 821	<u>4 378 970</u> 4 297 821	<u>4 398 167</u> 4 297 821	<u>4 396 748</u> 4 332 841
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 387 352</u> 4 320 511	<u>4 401 815</u> 4 281 677	<u>4 372 752</u> 4 281 677	<u>4 362 501</u> 4 281 677	<u>4 381 613</u> 4 281 677	<u>4 380 200</u> 4 316 542
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 371 619</u> 4 305 042	<u>4 386 007</u> 4 266 409	<u>4 357 095</u> 4 266 409	<u>4 346 897</u> 4 266 409	<u>4 365 909</u> 4 266 409	<u>4 364 504</u> 4 301 093
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 400 822</u> 4 315 953	<u>4 432 726</u> 4 230 287	<u>4 368 616</u> 4 230 287	<u>4 346 002</u> 4 230 287	<u>4 388 161</u> 4 230 287	<u>4 385 046</u> 4 307 198
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 500 741</u> 4 417 410	<u>4 529 986</u> 4 338 882	<u>4 471 218</u> 4 338 882	<u>4 450 489</u> 4 338 882	<u>4 489 135</u> 4 338 882	<u>4 486 279</u> 4 409 385
225-106-0300	937-92									
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>353 695</u> 346 440	<u>356 683</u> 338 416	<u>350 678</u> 338 416	<u>348 560</u> 338 416	<u>352 509</u> 338 416	<u>352 217</u> 345 620
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>541 676</u> 530 163	<u>546 644</u> 516 823	<u>536 661</u> 516 823	<u>533 139</u> 516 823	<u>539 704</u> 516 823	<u>539 219</u> 528 800
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>984 731</u> 962 954	<u>994 590</u> 936 482	<u>974 779</u> 936 482	<u>967 791</u> 936 482	<u>980 819</u> 936 482	<u>979 856</u> 960 249

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 855 315</u> 3 628 544	<u>3 775 975</u> 3 703 806	<u>3 782 291</u> 3 710 047	<u>3 813 762</u> 3 628 544	<u>3 805 477</u> 3 628 544	<u>3 804 938</u> 3 732 426
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 833 939</u> 3 618 657	<u>3 759 523</u> 3 689 249	<u>3 765 447</u> 3 695 103	<u>3 794 965</u> 3 618 657	<u>3 787 194</u> 3 618 657	<u>3 786 689</u> 3 716 093
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 216 410</u> 4 001 584	<u>4 144 181</u> 4 070 101	<u>4 149 931</u> 4 075 783	<u>4 178 581</u> 4 001 584	<u>4 171 039</u> 4 001 584	<u>4 170 549</u> 4 096 156
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 440 475</u> 4 309 679	<u>4 406 232</u> 4 342 161	<u>4 408 958</u> 4 344 855	<u>4 422 541</u> 4 309 679	<u>4 418 965</u> 4 309 679	<u>4 418 733</u> 4 354 513
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 428 125</u> 4 297 821	<u>4 394 034</u> 4 330 160	<u>4 396 748</u> 4 332 841	<u>4 410 271</u> 4 297 821	<u>4 406 711</u> 4 297 821	<u>4 406 479</u> 4 342 457
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 411 439</u> 4 281 677	<u>4 377 498</u> 4 313 872	<u>4 380 200</u> 4 316 542	<u>4 393 663</u> 4 281 677	<u>4 390 119</u> 4 281 677	<u>4 389 889</u> 4 326 116
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 395 580</u> 4 266 409	<u>4 361 816</u> 4 298 437	<u>4 364 504</u> 4 301 093	<u>4 377 897</u> 4 266 409	<u>4 374 371</u> 4 266 409	<u>4 374 142</u> 4 310 617
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 453 956</u> 4 230 287	<u>4 379 085</u> 4 301 308	<u>4 385 046</u> 4 307 198	<u>4 414 744</u> 4 230 287	<u>4 406 925</u> 4 230 287	<u>4 406 417</u> 4 328 316
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 549 447</u> 4 338 882	<u>4 480 815</u> 4 403 986	<u>4 486 279</u> 4 409 385	<u>4 513 502</u> 4 338 882	<u>4 506 335</u> 4 338 882	<u>4 505 870</u> 4 428 743
225-106-0300	937-92									
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>358 671</u> 338 416	<u>351 659</u> 345 068	<u>352 217</u> 345 620	<u>354 999</u> 338 416	<u>354 267</u> 338 416	<u>354 219</u> 347 597
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>549 950</u> 516 823	<u>538 291</u> 527 883	<u>539 219</u> 528 800	<u>543 844</u> 516 823	<u>542 626</u> 516 823	<u>542 547</u> 532 088
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>1 001 150</u> 936 482	<u>978 014</u> 958 429	<u>979 856</u> 960 249	<u>989 033</u> 936 482	<u>986 617</u> 936 482	<u>986 460</u> 966 775

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 795 407</u> 3 723 008	<u>3 823 631</u> 3 750 897	<u>3 927 013</u> 3 628 544	<u>3 778 136</u> 3 628 544	<u>3 927 013</u> 3 628 544
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 777 749</u> 3 707 259	<u>3 804 222</u> 3 733 418	<u>3 901 188</u> 3 618 657	<u>3 761 550</u> 3 618 657	<u>3 901 188</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 161 872</u> 4 087 582	<u>4 187 566</u> 4 112 972	<u>4 281 683</u> 4 001 584	<u>4 146 148</u> 4 001 584	<u>4 281 683</u> 4 001 584
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 414 619</u> 4 350 449	<u>4 426 800</u> 4 362 485	<u>4 471 419</u> 4 309 679	<u>4 407 165</u> 4 309 679	<u>4 471 419</u> 4 309 679
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 402 384</u> 4 338 411	<u>4 414 511</u> 4 350 394	<u>4 458 933</u> 4 297 821	<u>4 394 963</u> 4 297 821	<u>4 458 933</u> 4 297 821
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 385 811</u> 4 322 087	<u>4 397 885</u> 4 334 017	<u>4 442 110</u> 4 281 677	<u>4 378 423</u> 4 281 677	<u>4 442 110</u> 4 281 677
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 370 086</u> 4 306 609	<u>4 382 097</u> 4 318 478	<u>4 426 092</u> 4 266 409	<u>4 362 736</u> 4 266 409	<u>4 426 092</u> 4 266 409
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 397 423</u> 4 319 429	<u>4 424 057</u> 4 345 747	<u>4 521 615</u> 4 230 287	<u>4 381 125</u> 4 230 287	<u>4 521 615</u> 4 230 287
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 497 625</u> 4 420 596	<u>4 522 039</u> 4 444 721	<u>4 611 468</u> 4 338 882	<u>4 482 685</u> 4 338 882	<u>4 611 468</u> 4 338 882
225-106-0300	937-92								
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>353 377</u> 346 765	<u>355 871</u> 349 230	<u>365 008</u> 338 416	<u>351 850</u> 338 416	<u>365 008</u> 338 416
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>541 146</u> 530 704	<u>545 294</u> 534 802	<u>560 485</u> 516 823	<u>538 609</u> 516 823	<u>560 485</u> 516 823
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>983 681</u> 964 028	<u>991 911</u> 972 161	<u>1 022 057</u> 936 482	<u>978 644</u> 936 482	<u>1 022 057</u> 936 482

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 724 984</u> 3 628 544	<u>3 747 608</u> 3 628 544
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 711 696</u> 3 618 657	<u>3 732 917</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 097 760</u> 4 001 584	<u>4 118 357</u> 4 001 584
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 384 225</u> 4 309 679	<u>4 393 990</u> 4 309 679
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 372 124</u> 4 297 821	<u>4 381 845</u> 4 297 821
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 355 685</u> 4 281 677	<u>4 365 364</u> 4 281 677
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 340 117</u> 4 266 409	<u>4 349 745</u> 4 266 409
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 330 967</u> 4 230 287	<u>4 352 317</u> 4 230 287
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 436 706</u> 4 338 882	<u>4 456 277</u> 4 338 882
225-106-0300	937-92					
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>347 152</u> 338 416	<u>349 152</u> 338 416
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>530 798</u> 516 823	<u>534 123</u> 516 823
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>963 145</u> 936 482	<u>969 742</u> 936 482

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475		<u>21 004</u> 17 628				
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650		<u>26 729</u> 22 148				

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>9 345</u> 8 952					
225-107-0102	19		1	500	<u>18 941</u> 18 219					
225-107-0103	20		1	600	<u>21 528</u> 20 686					
225-107-0104	42		1	2000	<u>70 902</u> 68 112					
225-107-0105	43		1	1500	<u>53 149</u> 51 057					
225-107-0106	44		1	1300	<u>44 543</u> 42 760					

				,						
225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475						
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650						

				,						
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300						
225-107-0102	19		1	500						
225-107-0103	20		1	600						
225-107-0104	42		1	2000						
225-107-0105	43		1	1500						
225-107-0106	44		1	1300						

				,					
225-106-0400	24547-2016								
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475					
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650					

				,					
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300					
225-107-0102	19		1	500					
225-107-0103	20		1	600					
225-107-0104	42		1	2000					
225-107-0105	43		1	1500					
225-107-0106	44		1	1300					

				,		
225-106-0400	24547-2016					
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475		
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650		

				,		
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012					
225-107-0101	18		1	300		
225-107-0102	19		1	500		
225-107-0103	20		1	600		
225-107-0104	42		1	2000		
225-107-0105	43		1	1500		
225-107-0106	44		1	1300		

225-107-0107	45		1	1100	<u>36 464</u> 34 821	<u>40 883</u> 34 821	<u>37 299</u> 34 821	<u>38 249</u> 34 821		
225-107-0108	46		1	1000	<u>39 515</u> 37 946	<u>43 533</u> 37 946	<u>40 274</u> 37 946	<u>41 138</u> 37 946	<u>44 509</u> 40 681	<u>44 129</u> 40 681
225-107-0109	1		1	1000	<u>19 636</u> 18 304	<u>23 654</u> 18 304	<u>20 395</u> 18 304	<u>21 260</u> 18 304	<u>21 179</u> 17 628	<u>20 800</u> 17 628
225-107-0110	2		1	1300	<u>25 211</u> 23 482	<u>30 434</u> 23 482	<u>26 198</u> 23 482	<u>27 321</u> 23 482	<u>28 402</u> 23 776	<u>27 909</u> 23 776
225-107-0111	3		1	1600	<u>61 378</u> 59 054					
225-107-0112	4		1	1100	<u>44 766</u> 43 118					
225-107-0113	5		1	1500	<u>59 155</u> 56 945					
225-107-0114	11		1	300	<u>10 224</u> 9 814					
225-107-0115	12		1	500	<u>19 044</u> 18 321					
225-107-0116	13		1	600	<u>23 671</u> 22 787					
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>15 834</u> 15 179	<u>17 541</u> 15 179	<u>16 156</u> 15 179	<u>16 524</u> 15 179	<u>15 142</u> 13 560	<u>14 981</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>25 096</u> 24 463	<u>24 463</u> 24 463	<u>25 328</u> 24 463	<u>25 592</u> 24 463	<u>25 816</u> 24 463	<u>25 696</u> 24 463

225-107-0107	45		1	1100						
225-107-0108	46		1	1000	<u>43 294</u> 40 681	<u>48 310</u> 40 681	<u>47 362</u> 40 681	<u>50 398</u> 40 681		
225-107-0109	1		1	1000	<u>19 965</u> 17 628	<u>24 981</u> 17 628	<u>24 033</u> 17 628	<u>27 069</u> 17 628	<u>23 716</u> 17 515	<u>22 915</u> 17 515
225-107-0110	2		1	1300	<u>26 824</u> 23 776	<u>33 344</u> 23 776	<u>32 112</u> 23 776	<u>36 059</u> 23 776		
225-107-0111	3		1	1600						
225-107-0112	4		1	1100						
225-107-0113	5		1	1500						
225-107-0114	11		1	300						
225-107-0115	12		1	500						
225-107-0116	13		1	600						
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 626</u> 13 560	<u>16 758</u> 13 560	<u>16 355</u> 13 560	<u>17 646</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>25 451</u> 24 463	<u>22 525</u> 21 993	<u>22 433</u> 21 902	<u>22 706</u> 22 172	<u>22 795</u> 20 987	<u>22 137</u> 20 987

225-107-0107	45		1	1100					
225-107-0108	46		1	1000					
225-107-0109	1		1	1000	<u>26 923</u> 17 515	<u>25 626</u> 17 515	<u>27 217</u> 17 515	<u>29 004</u> 17 515	<u>28 319</u> 17 515
225-107-0110	2		1	1300					
225-107-0111	3		1	1600					
225-107-0112	4		1	1100					
225-107-0113	5		1	1500					
225-107-0114	11		1	300					
225-107-0115	12		1	500					
225-107-0116	13		1	600					
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560	<u>17 057</u> 13 560	<u>17 889</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012								
225-107-0301	-30		1	305	<u>21 905</u> 20 987	<u>22 338</u> 20 987	<u>22 611</u> 20 987	<u>22 531</u> 20 987	<u>22 266</u> 20 987

				,		
225-107-0107	45		1	1100		
225-107-0108	46		1	1000		
225-107-0109	1		1	1000	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0110	2		1	1300		
225-107-0111	3		1	1600		
225-107-0112	4		1	1100		
225-107-0113	5		1	1500		
225-107-0114	11		1	300		
225-107-0115	12		1	500		
225-107-0116	13		1	600		
225-107-0200	13015-2012					
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>17 369</u> 13 560	<u>16 328</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012 ,					
225-107-0301	-30		1	305	<u>21 751</u> 20 987	<u>21 970</u> 20 987

225-107-0302	-40		1	381	<u>29 301</u> 28 535	<u>28 535</u> 28 535	<u>29 591</u> 28 535	<u>29 920</u> 28 535	<u>30 201</u> 28 535	<u>30 050</u> 28 535
225-107-0303	-50		1	460	<u>37 965</u> 37 009	<u>37 009</u> 37 009	<u>38 314</u> 37 009	<u>38 712</u> 37 009	<u>39 051</u> 37 009	<u>38 869</u> 37 009
225-107-0304	-60		1	480	<u>40 816</u> 39 804	<u>39 804</u> 39 804	<u>41 180</u> 39 804	<u>41 595</u> 39 804	<u>41 948</u> 39 804	<u>41 759</u> 39 804
225-107-0305	-80		1	790	<u>54 521</u> 53 005	<u>53 005</u> 53 005	<u>55 120</u> 53 005	<u>55 803</u> 53 005	<u>56 385</u> 53 005	<u>56 073</u> 53 005
225-107-0306	-100		1	960	<u>71 894</u> 69 986	<u>69 986</u> 69 986	<u>72 623</u> 69 986	<u>73 453</u> 69 986	<u>74 160</u> 69 986	<u>73 781</u> 69 986
225-107-0307	-125		1	1140	<u>84 915</u> 82 654	<u>82 654</u> 82 654	<u>85 781</u> 82 654	<u>86 766</u> 82 654	<u>87 606</u> 82 654	<u>87 156</u> 82 654
225-107-0308	-140		1	1300	<u>95 880</u> 93 313	<u>93 313</u> 93 313	<u>96 867</u> 93 313	<u>97 991</u> 93 313	<u>98 948</u> 93 313	<u>98 435</u> 93 313
225-107-0309	-160		1	1500	<u>116 531</u> 113 499	<u>113 499</u> 113 499	<u>117 669</u> 113 499	<u>118 966</u> 113 499	<u>120 071</u> 113 499	<u>119 479</u> 113 499
225-107-0310	-180		1	1800	<u>147 474</u> 143 746	<u>143 746</u> 143 746	<u>148 840</u> 143 746	<u>150 396</u> 143 746	<u>151 722</u> 143 746	<u>151 012</u> 143 746
225-107-0311	-200		1	2100	<u>175 033</u> 170 647	<u>170 647</u> 170 647	<u>176 627</u> 170 647	<u>178 442</u> 170 647	<u>179 989</u> 170 647	<u>179 160</u> 170 647

225-109.

225-109-0100	20									

13015-2012

225-107-0302	-40		1	381	<u>29 745</u> 28 535	<u>26 263</u> 25 620	<u>26 148</u> 25 506	<u>26 489</u> 25 844	<u>26 601</u> 24 363	<u>25 779</u> 24 363
225-107-0303	-50		1	460	<u>38 500</u> 37 009	<u>34 529</u> 33 719	<u>34 390</u> 33 582	<u>34 802</u> 33 989	<u>34 936</u> 32 202	<u>33 944</u> 32 202
225-107-0304	-60		1	480	<u>41 374</u> 39 804	<u>37 157</u> 36 299	<u>37 012</u> 36 155	<u>37 442</u> 36 580	<u>37 582</u> 34 715	<u>36 546</u> 34 715
225-107-0305	-80		1	790	<u>55 440</u> 53 005	<u>48 530</u> 47 267	<u>48 291</u> 47 031	<u>48 999</u> 47 730	<u>49 229</u> 44 661	<u>47 525</u> 44 661
225-107-0306	-100		1	960	<u>73 011</u> 69 986	<u>64 320</u> 62 723	<u>64 030</u> 62 435	<u>64 890</u> 63 286	<u>65 170</u> 59 555	<u>63 099</u> 59 555
225-107-0307	-125		1	1140	<u>86 242</u> 82 654	<u>76 037</u> 74 144	<u>75 692</u> 73 803	<u>76 714</u> 74 813	<u>77 047</u> 70 383	<u>74 587</u> 70 383
225-107-0308	-140		1	1300	<u>97 393</u> 93 313	<u>85 844</u> 83 695	<u>85 451</u> 83 306	<u>86 616</u> 84 458	<u>86 995</u> 79 406	<u>84 190</u> 79 406
225-107-0309	-160		1	1500	<u>118 277</u> 113 499	<u>104 952</u> 102 402	<u>104 498</u> 101 954	<u>105 842</u> 103 282	<u>106 280</u> 97 454	<u>103 043</u> 97 454
225-107-0310	-180		1	1800	<u>149 569</u> 143 746	<u>133 873</u> 130 720	<u>133 328</u> 130 181	<u>134 942</u> 131 776	<u>135 467</u> 124 781	<u>131 583</u> 124 781
225-107-0311	-200		1	2100	<u>177 477</u> 170 647	<u>158 099</u> 154 397	<u>157 463</u> 153 769	<u>159 345</u> 155 629	<u>159 958</u> 147 469	<u>155 427</u> 147 469

225-109-0100	20									

13015-2012

225-107-0302	-40		1	381	<u>25 489</u> 24 363	<u>26 029</u> 24 363	<u>26 370</u> 24 363	<u>26 270</u> 24 363	<u>25 939</u> 24 363
225-107-0303	-50		1	460	<u>33 594</u> 32 202	<u>34 246</u> 32 202	<u>34 658</u> 32 202	<u>34 537</u> 32 202	<u>34 137</u> 32 202
225-107-0304	-60		1	480	<u>36 181</u> 34 715	<u>36 862</u> 34 715	<u>37 291</u> 34 715	<u>37 165</u> 34 715	<u>36 748</u> 34 715
225-107-0305	-80		1	790	<u>46 924</u> 44 661	<u>48 044</u> 44 661	<u>48 751</u> 44 661	<u>48 543</u> 44 661	<u>47 857</u> 44 661
225-107-0306	-100		1	960	<u>62 369</u> 59 555	<u>63 731</u> 59 555	<u>64 589</u> 59 555	<u>64 337</u> 59 555	<u>63 503</u> 59 555
225-107-0307	-125		1	1140	<u>73 720</u> 70 383	<u>75 337</u> 70 383	<u>76 357</u> 70 383	<u>76 057</u> 70 383	<u>75 067</u> 70 383
225-107-0308	-140		1	1300	<u>83 201</u> 79 406	<u>85 045</u> 79 406	<u>86 208</u> 79 406	<u>85 866</u> 79 406	<u>84 737</u> 79 406
225-107-0309	-160		1	1500	<u>101 902</u> 97 454	<u>104 030</u> 97 454	<u>105 372</u> 97 454	<u>104 977</u> 97 454	<u>103 675</u> 97 454
225-107-0310	-180		1	1800	<u>130 213</u> 124 781	<u>132 767</u> 124 781	<u>134 377</u> 124 781	<u>133 904</u> 124 781	<u>132 341</u> 124 781
225-107-0311	-200		1	2100	<u>153 829</u> 147 469	<u>156 808</u> 147 469	<u>158 687</u> 147 469	<u>158 134</u> 147 469	<u>156 311</u> 147 469

225-109-0100	20								
	13015-2012								

225-107-0302	-40		1	381	<u>25 296</u> 24 363	<u>25 570</u> 24 363
225-107-0303	-50		1	460	<u>33 361</u> 32 202	<u>33 691</u> 32 202
225-107-0304	-60		1	480	<u>35 938</u> 34 715	<u>36 283</u> 34 715
225-107-0305	-80		1	790	<u>46 524</u> 44 661	<u>47 091</u> 44 661
225-107-0306	-100		1	960	<u>61 883</u> 59 555	<u>62 573</u> 59 555
225-107-0307	-125		1	1140	<u>73 143</u> 70 383	<u>73 962</u> 70 383
225-107-0308	-140		1	1300	<u>82 543</u> 79 406	<u>83 477</u> 79 406
225-107-0309	-160		1	1500	<u>101 143</u> 97 454	<u>102 221</u> 97 454
225-107-0310	-180		1	1800	<u>129 302</u> 124 781	<u>130 596</u> 124 781
225-107-0311	-200		1	2100	<u>152 766</u> 147 469	<u>154 275</u> 147 469

225-109-0100	20				
	13015-2012				

225-109-0101	1		1	2200	<u>97 776</u> 94 196	<u>106 615</u> 94 196	<u>99 446</u> 94 196	<u>101 347</u> 94 196		
225-109-0102	2		1	2900	<u>150 157</u> 145 183					
225-109-0103	3		1	5200	<u>224 453</u> 216 071	<u>245 345</u> 216 071	<u>228 400</u> 216 071	<u>232 894</u> 216 071		
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>123 862</u> 119 643	<u>133 906</u> 119 643	<u>125 759</u> 119 643	<u>127 920</u> 119 643	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>151 355</u> 146 217					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>140 934</u> 134 643	<u>157 808</u> 134 643	<u>144 122</u> 134 643	<u>147 752</u> 134 643	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>249 462</u> 240 791					
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>173 301</u> 167 243					
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>281 185</u> 271 121					
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>128 103</u> 123 631					
225-109-0111	78		1	6200	<u>307 684</u> 297 311					
225-109-0112	79		1	2000	<u>96 856</u> 93 557					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>217 942</u> 210 589					

				,						
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>143 590</u> 117 974	<u>135 634</u> 117 974	<u>130 667</u> 120 867	<u>129 718</u> 120 867	<u>127 631</u> 120 867	<u>139 306</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>173 696</u> 131 987	<u>160 330</u> 131 987	<u>152 720</u> 137 049	<u>151 126</u> 137 049	<u>147 620</u> 137 049	<u>166 499</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500						
225-109-0110	59 (3)		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						

225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>144 202</u> 117 974	<u>140 169</u> 120 867	<u>137 801</u> 120 867	<u>145 391</u> 120 867	<u>143 590</u> 117 974	<u>141 142</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>174 725</u> 131 987	<u>168 685</u> 137 049	<u>164 706</u> 137 049	<u>177 457</u> 137 049	<u>173 696</u> 131 987	<u>169 584</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500						
225-109-0110	59 (3)		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						

				,	
225-109-0101	1		1	2200	
225-109-0102	2		1	2900	
225-109-0103	3		1	5200	
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)		1	3100	
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)		1	5400	
225-109-0108	57 (1)		1	3800	
225-109-0109	58 (2)		1	6500	
225-109-0110	59 (3)		1	2800	
225-109-0111	78		1	6200	
225-109-0112	79		1	2000	
225-109-0113	108 (4)		1	4400	

225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>70 210</u> 54 241	<u>65 118</u> 54 241	<u>60 693</u> 54 693	<u>60 086</u> 54 693	<u>58 750</u> 54 693	<u>67 468</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>124 736</u> 94 018	<u>114 870</u> 94 018	<u>107 420</u> 95 916	<u>106 244</u> 95 916	<u>103 655</u> 95 916	<u>119 423</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>115 466</u> 90 402	<u>107 510</u> 90 402	<u>102 397</u> 92 933	<u>101 448</u> 92 933	<u>99 361</u> 92 933	<u>111 182</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>181 518</u> 141 479	<u>168 788</u> 141 479	<u>161 384</u> 146 270	<u>159 866</u> 146 270	<u>156 526</u> 146 270	<u>174 664</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

225-201-0100	13015-2012									

225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 774</u> 54 693	<u>65 259</u> 54 693	<u>70 117</u> 54 693	<u>70 210</u> 54 241	<u>68 643</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>125 495</u> 94 018	<u>119 203</u> 95 916	<u>116 267</u> 95 916	<u>125 679</u> 95 916	<u>124 736</u> 94 018	<u>121 700</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>116 078</u> 90 402	<u>111 900</u> 92 933	<u>109 532</u> 92 933	<u>117 122</u> 92 933	<u>115 466</u> 90 402	<u>113 018</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>182 497</u> 141 479	<u>176 588</u> 146 270	<u>172 799</u> 146 270	<u>184 943</u> 146 270	<u>181 518</u> 141 479	<u>177 601</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

[illegible]

					,
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300	
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)		1	3000	
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)		1	4900	
225-109-0209	77		1	6800	

225-201-0101	1-10		1	1000	<u>45 739</u> 35 722	<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722			
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>81 311</u> 74 107	<u>78 146</u> 74 107	<u>79 494</u> 74 107	<u>59 012</u> 56 250	<u>66 545</u> 56 250	<u>61 428</u> 54 512
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>95 364</u> 84 821	<u>90 590</u> 84 821	<u>92 622</u> 84 821	<u>88 084</u> 83 929	<u>99 446</u> 83 929	<u>93 887</u> 83 441
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>117 517</u> 102 679	<u>110 698</u> 102 679	<u>113 600</u> 102 679	<u>108 408</u> 102 679	<u>124 639</u> 102 679	<u>115 225</u> 100 527
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>173 209</u> 151 786	<u>163 384</u> 151 786	<u>167 566</u> 151 786	<u>205 534</u> 158 203	<u>174 048</u> 165 582	<u>194 136</u> 158 203

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>67 549</u> 56 564	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>73 446</u> 64 795	<u>72 986</u> 64 795	<u>72 956</u> 70 568
225-202-0102	2		1	550	<u>43 823</u> 39 928	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>43 244</u> 40 286	<u>43 099</u> 40 286	<u>43 090</u> 42 100
225-202-0103	3		1	900	<u>50 693</u> 44 731	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>53 285</u> 48 652	<u>53 048</u> 48 652	<u>53 033</u> 51 621
225-202-0104	4		1	1530	<u>58 279</u> 48 690	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>64 586</u> 57 018	<u>64 184</u> 57 018	<u>64 157</u> 62 065
225-202-0200	13015-2012 , 1,5 / 2									

				,	
225-202-0100	13015-2012				
225-202-0101	1		1	1750	<u>69 769</u> 64 795
225-202-0102	2		1	550	<u>42 088</u> 40 286
225-202-0103	3		1	900	<u>51 394</u> 48 652
225-202-0104	4		1	1530	<u>61 372</u> 57 018
225-202-0200	13015-2012 , 1,5 / 2				

225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	<u>29 649</u> 28 571					<u>32 301</u> 28 571
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>140 700</u> 126 542	<u>135 358</u> 126 542	<u>133 473</u> 126 542	<u>136 986</u> 126 542	<u>113 236</u> 109 169
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>62 103</u> 58 644	<u>114 721</u> 100 877	<u>109 381</u> 100 877	<u>107 497</u> 100 877	<u>111 009</u> 100 877	<u>72 046</u> 58 644
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>113 117</u> 99 322	<u>107 790</u> 99 322	<u>105 911</u> 99 322	<u>109 414</u> 99 322	<u>109 226</u> 105 215
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>99 103</u> 85 378	<u>93 735</u> 85 378	<u>91 842</u> 85 378	<u>95 372</u> 85 378	<u>95 147</u> 91 282
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>101 608</u> 98 151	<u>111 374</u> 97 428	<u>105 973</u> 97 428	<u>104 068</u> 97 428	<u>107 620</u> 97 428	<u>107 343</u> 103 317
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>6 857</u> 6 696	<u>6 153</u> 5 714	<u>5 997</u> 5 714	<u>5 941</u> 5 714	<u>6 044</u> 5 714	<u>7 149</u> 6 696
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080	
225-202-1209	5		1	73						

225-203.

225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	<u>26 906</u> 24 408	<u>26 655</u> 24 408	<u>26 104</u> 24 408			<u>29 414</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476				<u>139 201</u> 126 542	<u>138 550</u> 126 542	<u>138 510</u> 134 713
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 877</u> 107 143	<u>112 506</u> 107 143	<u>110 608</u> 107 143	<u>113 223</u> 100 877	<u>112 572</u> 100 877	<u>112 444</u> 108 957
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>116 477</u> 100 564	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>111 623</u> 99 322	<u>110 974</u> 99 322	<u>110 987</u> 107 523
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>101 602</u> 85 876	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>97 597</u> 85 378	<u>96 943</u> 85 378	<u>96 909</u> 93 595
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>107 657</u> 101 935	<u>107 282</u> 101 935	<u>105 362</u> 101 935	<u>109 859</u> 97 428	<u>109 200</u> 97 428	<u>109 096</u> 105 624
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5				<u>6 109</u> 5 714	<u>6 090</u> 5 714	<u>6 089</u> 5 953
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88				<u>6 583</u> 6 080	<u>6 561</u> 6 080	
225-202-1209	5		1	73						

225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	<u>28 789</u> 24 408	<u>30 793</u> 24 408	<u>30 150</u> 28 571		<u>30 720</u> 28 571	
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>137 760</u> 133 972	<u>139 980</u> 136 166		<u>136 400</u> 126 542		<u>132 220</u> 126 542
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>111 702</u> 108 225	<u>113 898</u> 110 394	<u>63 981</u> 58 644	<u>110 423</u> 100 877	<u>66 120</u> 58 644	<u>106 245</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>110 235</u> 106 780	<u>112 463</u> 108 981	<u>121 735</u> 100 564	<u>108 830</u> 99 322	<u>123 246</u> 100 564	<u>104 662</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>96 155</u> 92 850	<u>98 387</u> 95 056	<u>106 901</u> 85 876	<u>94 782</u> 85 378	<u>108 424</u> 85 876	<u>90 583</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>108 344</u> 104 881	<u>110 570</u> 107 082	<u>103 508</u> 98 151	<u>107 027</u> 97 428	<u>105 914</u> 98 151	<u>102 802</u> 97 428
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>6 067</u> 5 932	<u>6 132</u> 5 996	<u>6 913</u> 6 696	<u>6 027</u> 5 714	<u>6 975</u> 6 696	<u>5 905</u> 5 714
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88				<u>6 491</u> 6 080		<u>6 320</u> 6 080
225-202-1209	5		1	73						

				,	
225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>163 598</u> 155 790
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>108 023</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>106 436</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>92 370</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>104 600</u> 97 428
225-202-1200	13015-2012				
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 957</u> 5 714
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>23 702</u> 22 790
225-202-1206	15-8		1	165	<u>21 261</u> 20 456
225-202-1207	15-5		1	88	<u>6 413</u> 6 080
225-202-1209	5		1	73	<u>10 117</u> 9 747

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 753</u> 67 655	<u>113 489</u> 99 483	<u>108 074</u> 99 483	<u>106 163</u> 99 483	<u>109 725</u> 99 483	<u>109 534</u> 105 474
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 625</u> 74 454	<u>134 277</u> 120 070	<u>128 881</u> 120 070	<u>126 978</u> 120 070	<u>130 526</u> 120 070	<u>130 293</u> 125 997
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>135 460</u> 121 178	<u>130 038</u> 121 178	<u>128 125</u> 121 178	<u>131 691</u> 121 178	<u>131 485</u> 127 162
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 130</u> 179 560	<u>144 742</u> 130 411	<u>139 346</u> 130 411	<u>137 443</u> 130 411	<u>140 991</u> 130 411	<u>140 517</u> 136 100
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>120 990</u> 106 905	<u>115 579</u> 106 905	<u>113 670</u> 106 905	<u>117 229</u> 106 905	<u>117 022</u> 112 875
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>150 848</u> 136 409	<u>145 437</u> 136 409	<u>143 528</u> 136 409	<u>147 086</u> 136 409	<u>146 835</u> 142 335
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742					
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>91 931</u> 88 046					<u>102 752</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 724</u> 14 286	<u>16 006</u> 14 286	<u>15 257</u> 14 812	<u>15 451</u> 15 003	<u>15 483</u> 15 035	<u>15 689</u> 14 286
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 038</u> 10 714	<u>11 972</u> 10 714	<u>11 426</u> 11 098	<u>11 567</u> 11 238	<u>11 591</u> 11 261	<u>11 741</u> 10 714

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>111 877</u> 106 092	<u>111 501</u> 106 092	<u>109 575</u> 106 092	<u>111 970</u> 99 483	<u>111 310</u> 99 483	<u>111 324</u> 107 821
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 699</u> 74 454	<u>82 750</u> 74 454	<u>80 662</u> 74 454	<u>132 764</u> 120 070	<u>132 106</u> 120 070	<u>132 060</u> 128 318
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>136 500</u> 119 952	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>133 939</u> 121 178	<u>133 278</u> 121 178	<u>133 272</u> 129 506
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>197 232</u> 179 560	<u>195 457</u> 179 560	<u>197 783</u> 179 560	<u>143 229</u> 130 411	<u>142 570</u> 130 411	<u>142 191</u> 138 329
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>126 671</u> 110 343	<u>124 890</u> 110 343	<u>127 223</u> 110 343	<u>119 472</u> 106 905	<u>118 813</u> 106 905	<u>118 805</u> 115 214
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>195 677</u> 177 996	<u>193 897</u> 177 996	<u>196 230</u> 177 996	<u>149 330</u> 136 409	<u>148 670</u> 136 409	<u>148 601</u> 144 657
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>98 702</u> 89 146	<u>97 738</u> 89 146	<u>95 616</u> 89 146			<u>108 360</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 291</u> 14 286	<u>15 171</u> 14 727	<u>15 004</u> 14 286	<u>15 806</u> 15 035	<u>15 515</u> 15 067	<u>16 242</u> 14 286
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 451</u> 10 714	<u>11 363</u> 11 036	<u>11 241</u> 10 714	<u>11 826</u> 11 261	<u>11 614</u> 11 284	<u>12 145</u> 10 714

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>110 559</u> 107 065	<u>112 825</u> 109 303	<u>72 658</u> 67 655	<u>109 130</u> 99 483	<u>75 071</u> 67 655	<u>104 893</u> 99 483
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>131 303</u> 127 570	<u>133 544</u> 129 784	<u>79 523</u> 74 454	<u>129 934</u> 120 070	<u>81 928</u> 74 454	<u>125 713</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>132 508</u> 128 751	<u>134 771</u> 130 987	<u>141 852</u> 119 952	<u>131 096</u> 121 178	<u>143 390</u> 119 952	<u>126 854</u> 121 178
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>141 464</u> 137 611	<u>143 615</u> 139 736	<u>202 559</u> 179 560	<u>140 399</u> 130 411	<u>204 090</u> 179 560	<u>136 177</u> 130 411
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>118 042</u> 114 461	<u>120 300</u> 116 691	<u>132 012</u> 110 343	<u>116 635</u> 106 905	<u>133 547</u> 110 343	<u>112 401</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 844</u> 143 909	<u>150 085</u> 146 123	<u>201 019</u> 177 996	<u>146 493</u> 136 409	<u>202 554</u> 177 996	<u>142 259</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>105 954</u> 89 146	<u>113 668</u> 89 146	<u>93 860</u> 88 046		<u>127 179</u> 118 800	
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>16 006</u> 14 286	<u>16 765</u> 14 286	<u>14 906</u> 14 286	<u>15 906</u> 14 918	<u>15 114</u> 14 286	<u>15 448</u> 14 918
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 972</u> 10 714	<u>12 525</u> 10 714	<u>11 170</u> 10 714	<u>11 899</u> 11 176	<u>11 322</u> 10 714	<u>11 565</u> 11 176

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>106 697</u> 99 483
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>127 510</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>128 659</u> 121 178
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>137 974</u> 130 411
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>114 203</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>144 061</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	
225-203-0600	13015-2012	3			
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 300</u> 14 855
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 457</u> 11 129

225-203-0904	20-5-1		1	240		<u>9 809</u> 8 482	<u>9 291</u> 8 482	<u>9 109</u> 8 482	<u>9 449</u> 8 482	<u>9 427</u> 9 051
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 010</u> 1 964	<u>3 084</u> 2 946	<u>3 041</u> 2 946	<u>3 026</u> 2 946	<u>3 054</u> 2 946	<u>2 090</u> 1 964
225-203-1002	10		1	40	<u>2 665</u> 2 589	<u>4 722</u> 4 464	<u>4 636</u> 4 464	<u>4 605</u> 4 464	<u>4 662</u> 4 464	<u>2 826</u> 2 589
225-203-1005	9		1	1000		<u>76 938</u> 70 982	<u>74 781</u> 70 982	<u>74 020</u> 70 982	<u>75 439</u> 70 982	

225-204.

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951	<u>375 824</u> 354 775
225-204-0102	2-		1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>265 035</u> 246 760	<u>258 562</u> 246 760	<u>256 279</u> 246 760	<u>260 535</u> 246 760	<u>260 257</u> 253 871
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831	<u>360 405</u> 336 922
225-204-0105	4-		1	5000		<u>468 047</u> 437 277	<u>457 259</u> 437 277	<u>453 454</u> 437 277	<u>460 548</u> 437 277	<u>460 085</u> 449 129
225-204-0106	5-		1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808	<u>1 641 867</u> 1 574 106

8.04-08-2023

225-203-0904	20-5-1		1	240				<u>9 664</u> 8 482	<u>9 601</u> 8 482	<u>9 597</u> 9 274
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 057</u> 1 964	<u>2 047</u> 2 001	<u>2 033</u> 1 964	<u>3 072</u> 2 946	<u>3 067</u> 2 946	<u>3 066</u> 3 012
225-203-1002	10		1	40	<u>2 759</u> 2 589	<u>2 739</u> 2 663	<u>2 711</u> 2 589	<u>4 698</u> 4 464	<u>4 687</u> 4 464	<u>4 687</u> 4 596
225-203-1005	9		1	1000				<u>76 333</u> 70 982	<u>76 070</u> 70 982	<u>76 053</u> 74 281

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>373 027</u> 354 775	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	<u>397 750</u> 379 951	<u>375 014</u> 348 640
225-204-0102	2-		1	3000	<u>453 166</u> 431 155	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>263 219</u> 246 760	<u>262 430</u> 246 760	<u>455 454</u> 423 700
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>357 048</u> 336 922	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831	<u>380 288</u> 360 831	<u>360 999</u> 331 096
225-204-0105	4-		1	5000				<u>465 021</u> 437 277	<u>463 705</u> 437 277	
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 634 594</u> 1 574 106	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808	<u>1 746 045</u> 1 685 808	<u>1 628 265</u> 1 546 886

225-203-0904	20-5-1		1	240	<u>9 524</u> 9 202	<u>9 739</u> 9 415		<u>9 392</u> 8 482		<u>8 987</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>3 060</u> 3 006	<u>3 078</u> 3 024	<u>2 025</u> 1 964	<u>3 049</u> 2 946	<u>2 043</u> 1 964	<u>3 015</u> 2 946
225-203-1002	10		1	40	<u>4 675</u> 4 584	<u>4 710</u> 4 620	<u>2 695</u> 2 589	<u>4 653</u> 4 464	<u>2 730</u> 2 589	<u>4 585</u> 4 464
225-203-1005	9		1	1000	<u>75 750</u> 73 982	<u>76 647</u> 74 868		<u>75 202</u> 70 982		<u>73 514</u> 70 982

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>354 159</u> 339 152	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951		
225-204-0102	2-		1	3000	<u>259 825</u> 246 760	<u>329 626</u> 298 539	<u>254 761</u> 246 760	<u>256 916</u> 246 760	<u>262 378</u> 256 657	<u>261 470</u> 255 760
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>338 395</u> 322 085	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831		
225-204-0105	4-		1	5000	<u>459 364</u> 437 277		<u>450 924</u> 437 277	<u>454 516</u> 437 277	<u>463 620</u> 453 772	<u>462 106</u> 452 277
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 556 263</u> 1 504 786	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808		

				,	
225-203-0904	20-5-1		1	240	<u>9 160</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>3 030</u> 2 946
225-203-1002	10		1	40	<u>4 614</u> 4 464
225-203-1005	9		1	1000	<u>74 232</u> 70 982

				,	
225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	<u>264 159</u> 258 417
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0105	4-		1	5000	<u>466 588</u> 456 705
225-204-0106	5-		1	6500	

225-204-0107	5-		1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286	<u>1 877 435</u> 1 799 582
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653	<u>3 018 936</u> 2 901 738
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944	<u>3 088 606</u> 2 964 570
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790	<u>266 277</u> 252 848
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>183 031</u> 168 755	<u>177 853</u> 168 755	<u>176 027</u> 168 755	<u>179 432</u> 168 755	<u>179 210</u> 174 445
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981	<u>383 867</u> 363 207
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>141 109</u> 124 808	<u>134 852</u> 124 808	<u>132 645</u> 124 808	<u>136 759</u> 124 808	<u>136 491</u> 131 683
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	<u>468 282</u> 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400	<u>445 153</u> 420 556
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147	<u>739 142</u> 706 044
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660	<u>671 057</u> 639 294
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	<u>533 496</u> 509 595	<u>528 744</u> 509 595	<u>535 781</u> 509 595	<u>510 351</u> 475 829
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>419 012</u> 391 446	<u>409 346</u> 391 446	<u>405 937</u> 391 446	<u>412 293</u> 391 446	<u>411 878</u> 402 066
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>421 078</u> 369 670					

225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 869 043</u> 1 799 582	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286	<u>1 996 431</u> 1 927 286	<u>1 862 035</u> 1 768 464
225-204-0108	1-		1	10600	<u>3 007 075</u> 2 901 738	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653	<u>3 213 054</u> 3 107 653	<u>2 990 850</u> 2 851 561
225-204-0109	2-		1	11600	<u>3 075 627</u> 2 964 570	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944	<u>3 285 771</u> 3 174 944	<u>3 061 591</u> 2 913 307
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>264 598</u> 252 848	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790	<u>282 326</u> 270 790	<u>265 085</u> 248 475
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>203 762</u> 189 266	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>181 579</u> 168 755	<u>180 947</u> 168 755	<u>208 338</u> 185 994
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>381 181</u> 363 207	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981	<u>406 553</u> 388 981	<u>382 689</u> 356 926
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>145 224</u> 126 368	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>139 354</u> 124 808	<u>138 591</u> 124 808	<u>151 400</u> 126 368
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>441 908</u> 420 556	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400	<u>471 240</u> 450 400	<u>444 054</u> 413 284
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>735 337</u> 706 044	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147	<u>785 142</u> 756 147	<u>734 096</u> 693 835
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>667 252</u> 639 294	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660	<u>712 225</u> 684 660	<u>667 189</u> 628 239
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>505 338</u> 475 829	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595	<u>538 066</u> 509 595	<u>511 719</u> 467 601
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>514 165</u> 484 483	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>416 301</u> 391 446	<u>415 122</u> 391 446	<u>520 393</u> 476 105
225-204-0122	6-2		1	5800						

225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 779 411</u> 1 720 333	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286		
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 864 300</u> 2 773 952	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653		
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 928 856</u> 2 834 018	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944		
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>251 481</u> 241 713	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790		
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>178 863</u> 168 755	<u>182 847</u> 159 562	<u>174 812</u> 168 755	<u>176 537</u> 168 755	<u>180 906</u> 176 673	<u>180 180</u> 175 955
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>362 051</u> 347 212	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981		
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>136 073</u> 124 808	<u>153 175</u> 126 368	<u>131 178</u> 124 808	<u>133 261</u> 124 808	<u>138 541</u> 134 375	<u>137 663</u> 133 508
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>419 616</u> 402 036	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400		
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>699 635</u> 674 952	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147		
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>634 548</u> 611 141	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660		
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>478 709</u> 454 875	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595		
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>411 232</u> 391 446	<u>454 123</u> 408 447	<u>403 670</u> 391 446	<u>406 889</u> 391 446	<u>415 046</u> 406 226	<u>413 689</u> 404 886
225-204-0122	6-2		1	5800						

				,	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>182 331</u> 178 081
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>140 263</u> 136 077
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>417 705</u> 408 854
225-204-0122	6-2		1	5800	

225-204-0123	6-4		1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	<u>703 690</u> 673 092	<u>697 749</u> 673 092	<u>706 546</u> 673 092	<u>672 318</u> 628 492
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526	<u>813 162</u> 760 555
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994	<u>1 366 008</u> 1 302 561
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>538 679</u> 478 269	<u>529 838</u> 489 761	<u>515 382</u> 489 761	<u>510 284</u> 489 761	<u>519 790</u> 489 761	<u>519 169</u> 505 643
225-204-0129	3-		1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>299 933</u> 274 688	<u>290 656</u> 274 688	<u>287 383</u> 274 688	<u>293 484</u> 274 688	<u>293 086</u> 284 881
225-204-0131	5-		1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>589 784</u> 551 266	<u>576 299</u> 551 266	<u>571 543</u> 551 266	<u>580 411</u> 551 266	<u>579 832</u> 566 082
225-204-0132	5-		1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226	<u>1 752 611</u> 1 677 206
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269	<u>377 474</u> 356 940
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728	<u>346 042</u> 328 422
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169	<u>236 355</u> 215 852
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456	<u>216 299</u> 198 378
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902	<u>285 953</u> 262 289
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993	<u>504 767</u> 479 001

225-204-0123	6-4		1	5600	<u>666 052</u> 628 492	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092	<u>709 402</u> 673 092	<u>673 434</u> 617 625
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>805 665</u> 760 555	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526	<u>858 153</u> 814 526	<u>814 345</u> 747 404
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 358 511</u> 1 302 561	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994	<u>1 450 230</u> 1 394 994	<u>1 357 631</u> 1 280 037
225-204-0126	6-4		1	6700				<u>525 784</u> 489 761	<u>524 021</u> 489 761	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>307 894</u> 278 121	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>297 331</u> 274 688	<u>296 200</u> 274 688	<u>317 052</u> 278 121
225-204-0131	5-		1	6250	<u>598 593</u> 552 356	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>586 002</u> 551 266	<u>584 357</u> 551 266	<u>611 904</u> 552 356
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 744 219</u> 1 677 206	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226	<u>1 862 750</u> 1 796 226	<u>1 739 370</u> 1 648 204
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>374 788</u> 356 940	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269	<u>399 706</u> 382 269	<u>376 407</u> 350 767
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>343 826</u> 328 422	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728	<u>366 841</u> 351 728	<u>344 563</u> 322 743
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>233 110</u> 215 852	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169	<u>247 625</u> 231 169	<u>238 866</u> 212 119
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>213 502</u> 198 378	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456	<u>226 905</u> 212 456	<u>218 247</u> 194 948
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>282 261</u> 262 289	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902	<u>299 984</u> 280 902	<u>288 517</u> 257 753
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>501 523</u> 479 001	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993	<u>535 084</u> 512 993	<u>502 637</u> 470 718

225-204-0123	6-4		1	5600	<u>631 253</u> 600 815	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092		
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>763 643</u> 727 062	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526		
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 292 143</u> 1 245 199	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994		
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>518 203</u> 489 761		<u>506 893</u> 489 761	<u>511 707</u> 489 761	<u>523 906</u> 511 865	<u>521 878</u> 509 861
225-204-0129	3-		1	4300	<u>292 466</u> 274 688	<u>319 684</u> 278 121	<u>285 207</u> 274 688	<u>288 297</u> 274 688	<u>296 126</u> 288 874	<u>294 824</u> 287 588
225-204-0131	5-		1	6250	<u>578 931</u> 551 266	<u>615 729</u> 552 356	<u>568 380</u> 551 266	<u>572 871</u> 551 266	<u>584 251</u> 571 885	<u>582 359</u> 570 016
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 660 084</u> 1 603 346	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226		
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>355 940</u> 341 221	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269		
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>326 752</u> 313 959	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728		
225-204-0152	3-05		1	2900		<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169		
225-204-0153	3-05		1	2500				<u>222 702</u> 212 456		
225-204-0154	4-05		1	3300				<u>294 436</u> 280 902		
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>476 605</u> 457 907	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993		

				,	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>527 883</u> 515 795
225-204-0129	3-		1	4300	<u>298 679</u> 291 396
225-204-0131	5-		1	6250	<u>587 961</u> 575 551
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	

225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>334 331</u> 294 295					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>449 971</u> 394 648					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100	<u>1 707 352</u> 1 636 938
225-204-0176	-2		1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758	<u>367 717</u> 340 589
225-204-0178	-4		1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623	<u>324 201</u> 305 915
225-204-0179	-5		1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943	<u>397 269</u> 374 376
225-204-0180	-6		1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026	<u>687 611</u> 659 244
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	<u>498 078</u> 480 812	<u>495 426</u> 480 812	<u>499 353</u> 480 812	<u>471 886</u> 448 953
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075	<u>517 785</u> 491 217
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938	<u>401 115</u> 374 371
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284	<u>452 596</u> 425 117
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858	<u>1 402 415</u> 1 340 717
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204	<u>379 529</u> 355 945

225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 699 799</u> 1 636 938	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100	<u>1 815 702</u> 1 753 100	<u>1 693 186</u> 1 608 632
225-204-0176	-2		1	3640	<u>363 644</u> 340 589	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758	<u>386 905</u> 364 758	<u>369 641</u> 334 700
225-204-0178	-4		1	2180	<u>321 761</u> 305 915	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623	<u>343 070</u> 327 623	<u>323 555</u> 300 625
225-204-0179	-5		1	2760	<u>394 180</u> 374 376	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943	<u>420 223</u> 400 943	<u>396 679</u> 367 903
225-204-0180	-6		1	2720	<u>684 567</u> 659 244	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026	<u>731 244</u> 706 026	<u>681 909</u> 647 845
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>469 088</u> 448 953	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812	<u>500 628</u> 480 812	<u>469 414</u> 441 190
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>514 429</u> 491 217	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075	<u>548 836</u> 526 075	<u>515 658</u> 482 723
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>397 254</u> 374 371	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938	<u>423 032</u> 400 938	<u>402 028</u> 367 898
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>448 792</u> 425 117	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284	<u>478 262</u> 455 284	<u>452 506</u> 417 766
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 395 422</u> 1 340 717	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858	<u>1 490 075</u> 1 435 858	<u>1 392 385</u> 1 317 533
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>376 228</u> 355 945	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204	<u>400 864</u> 381 204	<u>379 678</u> 349 790

225-204-0164	3- 5		1	4500		<u>389 463</u> 344 891				
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 618 352</u> 1 564 851	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100		
225-204-0176	-2		1	3640	<u>344 076</u> 325 590	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758		
225-204-0178	-4		1	2180	<u>305 463</u> 292 443	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623		
225-204-0179	-5		1	2760	<u>374 126</u> 357 890	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943		
225-204-0180	-6		1	2720	<u>651 764</u> 630 213	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026		
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>445 990</u> 429 182	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812		
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>488 845</u> 469 585	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075		
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>376 391</u> 357 885	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938		
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>425 708</u> 406 396	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284		
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 327 868</u> 1 281 675	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858		
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>356 780</u> 340 270	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204		

				,	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	

225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750	<u>519 691</u> 486 245
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961	<u>451 318</u> 419 212
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638	<u>441 789</u> 408 640
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853	<u>455 328</u> 421 913
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337	<u>582 843</u> 537 214
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718	<u>583 206</u> 537 570
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300	<u>506 796</u> 466 216
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131	<u>536 160</u> 495 004
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330	<u>403 096</u> 371 936
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>230 319</u> 215 723					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>255 943</u> 239 044					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>310 099</u> 289 618					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>427 081</u> 396 327					

225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>514 935</u> 486 245	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750	<u>548 505</u> 520 750	<u>520 374</u> 477 837
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>446 562</u> 419 212	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961	<u>475 280</u> 448 961	<u>453 183</u> 411 963
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>436 782</u> 408 640	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638	<u>464 648</u> 437 638	<u>444 332</u> 401 573
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>450 321</u> 421 913	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853	<u>479 148</u> 451 853	<u>457 636</u> 414 617
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>575 849</u> 537 214	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337	<u>612 343</u> 575 337	<u>586 984</u> 527 925
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>576 212</u> 537 570	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718	<u>612 732</u> 575 718	<u>587 341</u> 528 275
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>500 530</u> 466 216	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300	<u>532 134</u> 499 300	<u>510 774</u> 458 154
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>529 894</u> 495 004	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131	<u>563 581</u> 530 131	<u>539 630</u> 486 444
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>398 340</u> 371 936	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330	<u>423 636</u> 398 330	<u>405 795</u> 365 505
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						

225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>488 109</u> 464 832	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750		
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>422 746</u> 400 751	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961		
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>413 177</u> 390 644	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638		
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>426 120</u> 403 333	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>544 387</u> 513 557	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337		
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>544 734</u> 513 897	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718		
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>473 020</u> 445 685	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300		
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>501 090</u> 473 205	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>376 648</u> 355 557	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330		
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						

				,	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	

225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>436 487</u> 405 548					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>488 903</u> 453 817					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>498 309</u> 463 038					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>589 227</u> 547 373					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>669 166</u> 618 965					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>676 773</u> 626 423					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>416 307</u> 388 464					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>527 111</u> 492 596					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>664 642</u> 623 710					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>764 959</u> 718 759					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>728 308</u> 682 828					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>768 170</u> 728 928					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>696 314</u> 654 761					

				,						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						

				,						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						

				,	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	

225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>799 671</u> 752 791					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>563 622</u> 528 391					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>761 355</u> 706 826					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>938 869</u> 873 060					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>990 252</u> 929 736					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>895 240</u> 836 586					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661					

				,						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						

225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						

				,	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>48 272</u> 46 875	<u>60 207</u> 55 710	<u>58 589</u> 55 710	<u>58 018</u> 55 710	<u>59 082</u> 55 710	<u>51 286</u> 46 875
225-204-0302	95-1		1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>51 718</u> 47 321	<u>50 099</u> 47 321	<u>49 529</u> 47 321	<u>50 593</u> 47 321	<u>50 523</u> 49 099
225-204-0303	95-2		1	750	<u>48 401</u> 47 002	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977	<u>51 414</u> 47 002
225-204-0304	95-3		1	800	<u>59 852</u> 54 646	<u>72 755</u> 67 857	<u>71 029</u> 67 857	<u>70 420</u> 67 857	<u>71 555</u> 67 857	<u>71 481</u> 69 754
225-204-0307	105		1	1175	<u>87 903</u> 80 258	<u>80 994</u> 74 107	<u>78 459</u> 74 107	<u>77 565</u> 74 107	<u>79 232</u> 74 107	<u>79 123</u> 76 893
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>61 396</u> 59 375	<u>74 112</u> 67 306	<u>71 577</u> 67 306	<u>70 682</u> 67 306	<u>72 350</u> 67 306	<u>66 116</u> 59 375
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>70 827</u> 68 750	<u>83 450</u> 76 786	<u>81 022</u> 76 786	<u>80 166</u> 76 786	<u>81 762</u> 76 786	<u>75 347</u> 68 750
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>61 340</u> 59 375	<u>68 926</u> 62 434	<u>66 499</u> 62 434	<u>65 643</u> 62 434	<u>67 239</u> 62 434	<u>65 860</u> 59 375
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>70 833</u> 68 750	<u>83 475</u> 76 786	<u>81 037</u> 76 786	<u>80 177</u> 76 786	<u>81 781</u> 76 786	<u>75 373</u> 68 750
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 525</u> 46 463	<u>49 241</u> 46 463	<u>48 614</u> 46 463	<u>59 753</u> 55 710	<u>59 556</u> 55 710	<u>48 842</u> 46 875
225-204-0302	95-1		1	750	<u>57 705</u> 52 433	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>51 264</u> 47 321	<u>51 066</u> 47 321	<u>59 302</u> 52 433
225-204-0303	95-2		1	750	<u>51 355</u> 48 271	<u>51 070</u> 48 271	<u>50 444</u> 48 271	<u>53 208</u> 48 977	<u>53 017</u> 48 977	<u>48 970</u> 47 002
225-204-0304	95-3		1	800	<u>56 070</u> 51 471	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471	<u>72 271</u> 67 857	<u>72 060</u> 67 857	<u>56 234</u> 51 471
225-204-0307	105		1	1175	<u>82 350</u> 75 595	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595	<u>80 283</u> 74 107	<u>79 974</u> 74 107	<u>82 590</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>61 561</u> 56 953	<u>61 115</u> 56 953	<u>60 134</u> 56 953	<u>73 401</u> 67 306	<u>73 092</u> 67 306	<u>62 287</u> 59 375
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>84 014</u> 77 445	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445	<u>82 769</u> 76 786	<u>82 473</u> 76 786	<u>71 681</u> 68 750
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>61 894</u> 57 448	<u>61 467</u> 57 448	<u>60 528</u> 57 448	<u>68 245</u> 62 434	<u>67 949</u> 62 434	<u>62 194</u> 59 375
225-204-0312	110-5		1	1130				<u>82 791</u> 76 786	<u>82 494</u> 76 786	<u>71 691</u> 68 750
225-204-0314	164-9,3		1	3550						

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>58 904</u> 55 710	<u>49 490</u> 46 875	<u>57 638</u> 55 710	<u>58 177</u> 55 710	<u>59 543</u> 58 184	<u>59 316</u> 57 960
225-204-0302	95-1		1	750	<u>50 415</u> 47 321	<u>59 761</u> 52 433	<u>49 149</u> 47 321	<u>49 688</u> 47 321	<u>51 054</u> 49 796	<u>50 827</u> 49 571
225-204-0303	95-2		1	750	<u>52 424</u> 48 977	<u>49 618</u> 47 002	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977	<u>54 206</u> 48 271	<u>53 495</u> 48 271
225-204-0304	95-3		1	800	<u>71 366</u> 67 857	<u>56 829</u> 51 471	<u>70 015</u> 67 857	<u>70 590</u> 67 857	<u>72 047</u> 70 496	<u>71 805</u> 70 257
225-204-0307	105		1	1175	<u>78 954</u> 74 107	<u>83 463</u> 75 595	<u>76 970</u> 74 107	<u>77 815</u> 74 107	<u>79 954</u> 77 984	<u>79 598</u> 77 632
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 071</u> 67 306	<u>63 303</u> 59 375	<u>70 088</u> 67 306	<u>70 932</u> 67 306	<u>73 071</u> 71 183	<u>72 716</u> 70 831
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>81 496</u> 76 786	<u>72 654</u> 68 750	<u>79 597</u> 76 786	<u>80 405</u> 76 786	<u>82 454</u> 80 497	<u>82 113</u> 80 161
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>66 973</u> 62 434	<u>63 166</u> 59 375	<u>65 074</u> 62 434	<u>65 882</u> 62 434	<u>67 930</u> 66 146	<u>67 590</u> 65 809
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>81 513</u> 76 786	<u>72 667</u> 68 750	<u>79 605</u> 76 786	<u>80 417</u> 76 786	<u>82 475</u> 80 514	<u>82 133</u> 80 176
225-204-0314	164-9,3		1	3550						

				,	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>59 988</u> 58 624
225-204-0302	95-1		1	750	<u>51 499</u> 50 236
225-204-0303	95-2		1	750	<u>55 772</u> 48 271
225-204-0304	95-3		1	800	<u>72 522</u> 70 966
225-204-0307	105		1	1175	<u>80 651</u> 78 673
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>73 769</u> 71 872
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>83 122</u> 81 157
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>68 598</u> 66 806
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>83 146</u> 81 177
225-204-0314	164-9,3		1	3550	

225-204-0315	164-10,3		1	3550				<u>243 847</u> 225 172	<u>242 913</u> 225 172	
225-204-0316	164-10,7		1	3550				<u>267 817</u> 248 858	<u>266 883</u> 248 858	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>233 042</u> 208 876	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>217 969</u> 199 601	<u>217 035</u> 199 601	<u>240 603</u> 208 876
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>139 265</u> 132 119	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>95 638</u> 90 947	<u>95 427</u> 90 947	<u>140 969</u> 132 119
225-204-0602	2		1	675	<u>85 687</u> 80 280	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>58 546</u> 54 851	<u>58 369</u> 54 851	<u>87 124</u> 80 280
225-204-0603	3		1	550	<u>58 449</u> 54 267	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>50 943</u> 47 894	<u>50 798</u> 47 894	<u>59 621</u> 54 267
225-204-0604	4		1	475	<u>53 791</u> 50 114	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>44 624</u> 41 983	<u>44 499</u> 41 983	<u>54 803</u> 50 114
225-204-0605	5		1	400				<u>26 870</u> 24 773	<u>26 765</u> 24 773	
225-204-0606	5 -1		1	400				<u>29 943</u> 27 810	<u>29 838</u> 27 810	
225-204-0800	2386-2013									

225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>244 959</u> 238 966
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>268 929</u> 262 652
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>219 082</u> 213 396
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	<u>95 888</u> 94 055
225-204-0602	2		1	675	<u>58 758</u> 57 474
225-204-0603	3		1	550	<u>51 116</u> 50 031
225-204-0604	4		1	475	<u>44 773</u> 43 829
225-204-0605	5		1	400	<u>26 996</u> 26 328
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 069</u> 29 364
225-204-0800	2386-2013				

225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 806</u> 19 346					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>118 139</u> 113 367	<u>38 460</u> 36 339	<u>37 748</u> 36 339	<u>37 497</u> 36 339	<u>37 965</u> 36 339	<u>37 934</u> 37 122
225-204-0806	43-2		1	330		<u>112 676</u> 108 817	<u>102 611</u> 99 609	<u>102 261</u> 99 609	<u>102 780</u> 99 609	
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>6 887</u> 5 933	<u>7 790</u> 7 143	<u>7 553</u> 7 143	<u>7 469</u> 7 143	<u>7 625</u> 7 143	<u>7 615</u> 7 404
225-204-1006	3-		1	1750	<u>199 906</u> 185 486					
225-204-1007	-1		1	300	<u>23 824</u> 21 125	<u>19 542</u> 17 797	<u>18 895</u> 17 797	<u>18 667</u> 17 797	<u>19 092</u> 17 797	<u>19 065</u> 18 508
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1104	2		1	41		<u>6 805</u> 6 518	<u>6 717</u> 6 518	<u>6 686</u> 6 518	<u>6 744</u> 6 518	<u>6 740</u> 6 615
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600		<u>107 310</u> 97 205	<u>95 656</u> 88 980	<u>93 959</u> 88 980	<u>96 472</u> 88 980	
225-204-1202	-2		1	2400		<u>42 389</u> 29 558	<u>34 942</u> 27 057	<u>32 396</u> 27 057	<u>36 166</u> 27 057	
225-204-1203	-3		1	3400		<u>68 331</u> 49 991	<u>57 081</u> 45 761	<u>53 474</u> 45 761	<u>58 815</u> 45 761	
225-204-1204	-4		1	900		<u>88 563</u> 82 327	<u>79 622</u> 75 361	<u>78 667</u> 75 361	<u>80 081</u> 75 361	

225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330	<u>117 493</u> 113 367	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>38 260</u> 36 339	<u>38 173</u> 36 339	<u>118 196</u> 113 367
225-204-0806	43-2		1	330				<u>103 032</u> 99 609	<u>102 948</u> 99 609	
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>6 671</u> 5 933	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>7 724</u> 7 143	<u>7 695</u> 7 143	<u>6 905</u> 5 933
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>23 237</u> 21 125	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>19 361</u> 17 797	<u>19 282</u> 17 797	<u>23 876</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1104	2		1	41				<u>6 781</u> 6 518	<u>6 770</u> 6 518	
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600				<u>97 696</u> 88 980	<u>97 288</u> 88 980	
225-204-1202	-2		1	2400				<u>38 002</u> 27 057	<u>37 390</u> 27 057	
225-204-1203	-3		1	3400				<u>61 416</u> 45 761	<u>60 549</u> 45 761	
225-204-1204	-4		1	900				<u>80 769</u> 75 361	<u>80 540</u> 75 361	

225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330	<u>37 887</u> 36 339	<u>118 398</u> 113 367	<u>37 330</u> 36 339	<u>37 567</u> 36 339	<u>38 168</u> 37 428	<u>38 068</u> 37 329
225-204-0806	43-2		1	330	<u>100 780</u> 97 739		<u>102 046</u> 99 609	<u>102 393</u> 99 609		
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>7 599</u> 7 143	<u>6 973</u> 5 933	<u>7 413</u> 7 143	<u>7 492</u> 7 143	<u>7 693</u> 7 506	<u>7 659</u> 7 473
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 021</u> 17 797	<u>24 059</u> 21 125	<u>18 515</u> 17 797	<u>18 730</u> 17 797	<u>19 277</u> 18 787	<u>19 186</u> 18 697
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1104	2		1	41	<u>6 734</u> 6 518		<u>6 665</u> 6 518	<u>6 694</u> 6 518	<u>6 769</u> 6 653	<u>6 757</u> 6 641
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600	<u>94 320</u> 87 310		<u>92 914</u> 88 980	<u>94 599</u> 88 980		
225-204-1202	-2		1	2400	<u>34 975</u> 26 549		<u>30 830</u> 27 057	<u>33 356</u> 27 057		
225-204-1203	-3		1	3400	<u>56 985</u> 44 902		<u>51 254</u> 45 761	<u>54 833</u> 45 761		
225-204-1204	-4		1	900	<u>78 386</u> 73 946		<u>78 080</u> 75 361	<u>79 027</u> 75 361		

				,	
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-0805	43-1		1	330	<u>38 364</u> 37 622
225-204-0806	43-2		1	330	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>7 758</u> 7 570
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 455</u> 18 963
225-204-1100	13015-2012				
225-204-1104	2		1	41	<u>6 793</u> 6 677
225-204-1200	13015-2012				
225-204-1201	-1		1	1600	
225-204-1202	-2		1	2400	
225-204-1203	-3		1	3400	
225-204-1204	-4		1	900	

225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>325 824</u> 306 296					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>218 426</u> 200 943	<u>136 826</u> 124 107	<u>132 080</u> 124 107	<u>130 405</u> 124 107	<u>133 527</u> 124 107	
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>372 849</u> 345 888					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>79 534</u> 73 625					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>73 588</u> 67 795					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>66 811</u> 61 151					
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 781</u> 46 573	<u>33 608</u> 31 696	<u>32 961</u> 31 696	<u>32 733</u> 31 696	<u>33 158</u> 31 696	<u>33 130</u> 32 408
225-204-1402	2.8		1	800	<u>78 218</u> 70 732	<u>57 846</u> 53 125	<u>56 120</u> 53 125	<u>55 511</u> 53 125	<u>56 646</u> 53 125	<u>56 572</u> 55 021
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>117 895</u> 106 655	<u>89 073</u> 81 964	<u>86 484</u> 81 964	<u>85 571</u> 81 964	<u>87 274</u> 81 964	<u>87 162</u> 84 809
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>158 369</u> 143 360	<u>135 119</u> 125 446	<u>131 667</u> 125 446	<u>130 449</u> 125 446	<u>132 719</u> 125 446	<u>132 571</u> 129 239

225-205.

225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200				<u>135 495</u> 124 107	<u>134 916</u> 124 107	
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 194</u> 46 573	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>33 427</u> 31 696	<u>33 348</u> 31 696	<u>49 833</u> 46 573
225-204-1402	2.8		1	800	<u>76 651</u> 70 732	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>57 362</u> 53 125	<u>57 151</u> 53 125	<u>78 355</u> 70 732
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>115 545</u> 106 655	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>88 347</u> 81 964	<u>88 031</u> 81 964	<u>118 100</u> 106 655
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>155 236</u> 143 360	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>134 151</u> 125 446	<u>133 730</u> 125 446	<u>158 644</u> 143 360

225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>133 006</u> 124 107		<u>129 292</u> 124 107	<u>130 873</u> 124 107	<u>134 879</u> 131 365	<u>134 213</u> 130 707
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 087</u> 31 696	<u>50 016</u> 46 573	<u>32 581</u> 31 696	<u>32 796</u> 31 696	<u>33 343</u> 32 686	<u>33 252</u> 32 596
225-204-1402	2.8		1	800	<u>56 457</u> 53 125	<u>78 845</u> 70 732	<u>55 106</u> 53 125	<u>55 681</u> 53 125	<u>57 138</u> 55 764	<u>56 896</u> 55 525
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>86 989</u> 81 964	<u>118 835</u> 106 655	<u>84 964</u> 81 964	<u>85 826</u> 81 964	<u>88 011</u> 85 923	<u>87 648</u> 85 564
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>132 340</u> 125 446	<u>159 623</u> 143 360	<u>129 640</u> 125 446	<u>130 789</u> 125 446	<u>133 702</u> 130 725	<u>133 218</u> 130 246

				,	
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>136 185</u> 132 656
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	
225-204-1400	13015-2012				
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 521</u> 32 862
225-204-1402	2.8		1	800	<u>57 613</u> 56 234
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>88 723</u> 86 627
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>134 652</u> 131 664

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>1 275</u> 1 175	<u>1 250</u> 1 175	<u>1 228</u> 1 175	<u>1 219</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 264</u> 1 175	<u>1 255</u> 1 175	<u>1 248</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 390</u> 1 266	<u>1 357</u> 1 266	<u>1 329</u> 1 266	<u>1 317</u> 1 266	<u>1 336</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 355</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 346</u> 2 983	<u>3 247</u> 2 983	<u>3 159</u> 2 983	<u>3 123</u> 2 983	<u>3 181</u> 2 983	<u>3 304</u> 2 983	<u>3 268</u> 2 983	<u>3 240</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 939</u> 5 153	<u>5 715</u> 5 153	<u>5 518</u> 5 153	<u>5 436</u> 5 153	<u>5 566</u> 5 153	<u>5 844</u> 5 153	<u>5 763</u> 5 153	<u>5 699</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>8 179</u> 7 051	<u>7 855</u> 7 051	<u>7 570</u> 7 051	<u>7 452</u> 7 051	<u>7 640</u> 7 051	<u>8 042</u> 7 051	<u>7 924</u> 7 051	<u>7 832</u> 7 051

226.

226-1.

226-102.

					,					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	$\frac{143\,597}{137\,841}$					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200		$\frac{372\,586}{345\,331}$	$\frac{365\,089}{345\,331}$	$\frac{365\,089}{345\,331}$	$\frac{361\,234}{345\,331}$	$\frac{359\,306}{345\,331}$

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>1 257</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175	<u>1 234</u> 1 175	<u>1 301</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175	<u>1 308</u> 1 175	<u>1 276</u> 1 175	<u>1 232</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 367</u> 1 266	<u>1 318</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 423</u> 1 266	<u>1 402</u> 1 266	<u>1 433</u> 1 266	<u>1 392</u> 1 266	<u>1 334</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 126</u> 2 983	<u>3 186</u> 2 983	<u>3 450</u> 2 983	<u>3 386</u> 2 983	<u>3 479</u> 2 983	<u>3 353</u> 2 983	<u>3 175</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 783</u> 5 153	<u>5 444</u> 5 153	<u>5 577</u> 5 153	<u>6 172</u> 5 153	<u>6 027</u> 5 153	<u>6 236</u> 5 153	<u>5 954</u> 5 153	<u>5 552</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>7 953</u> 7 051	<u>7 463</u> 7 051	<u>7 656</u> 7 051	<u>8 516</u> 7 051	<u>8 306</u> 7 051	<u>8 609</u> 7 051	<u>8 201</u> 7 051	<u>7 620</u> 7 051

226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200							
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0301	-14		1	4200	<u>364 233</u> 345 331						

225-205-0100	13015-2012						
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,282}{1\,175}$	$\frac{1\,213}{1\,175}$	$\frac{1\,221}{1\,175}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\,400}{1\,266}$	$\frac{1\,309}{1\,266}$	$\frac{1\,320}{1\,266}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,378}{2\,983}$	$\frac{3\,098}{2\,983}$	$\frac{3\,133}{2\,983}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{6\,009}{5\,153}$	$\frac{5\,380}{5\,153}$	$\frac{5\,459}{5\,153}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{8\,281}{7\,051}$	$\frac{7\,372}{7\,051}$	$\frac{7\,486}{7\,051}$

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200						

				,	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	

226-102-0302	-18		1	5400	<u>199 559</u> 191 866					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>105 217</u> 101 509					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>128 969</u> 123 465					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>341 017</u> 328 905					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>213 152</u> 205 123					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 191</u> 92 765	<u>140 178</u> 136 096				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>172 395</u> 166 614					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>112 770</u> 108 669	<u>176 569</u> 171 506				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>201 402</u> 194 429					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>182 759</u> 176 375	<u>238 678</u> 231 448				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>202 893</u> 195 344	<u>336 973</u> 327 367				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>263 417</u> 253 142	<u>471 506</u> 457 885				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>341 072</u> 327 874	<u>596 798</u> 579 491				

				,						
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200		<u>143 681</u> 130 880	<u>138 934</u> 130 880	<u>137 260</u> 130 880	<u>140 381</u> 130 880	<u>142 350</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700		<u>180 869</u> 165 105	<u>175 043</u> 165 105	<u>172 989</u> 165 105	<u>176 819</u> 165 105	<u>179 235</u> 165 105
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000		<u>245 048</u> 221 966	<u>236 417</u> 221 966	<u>233 373</u> 221 966	<u>239 049</u> 221 966	<u>242 627</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30		1	5100		<u>345 094</u> 315 278	<u>334 090</u> 315 278	<u>330 209</u> 315 278	<u>337 445</u> 315 278	<u>342 008</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40		1	7300		<u>483 130</u> 440 580	<u>467 380</u> 440 580	<u>461 825</u> 440 580	<u>472 182</u> 440 580	<u>478 713</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40		1	9300		<u>611 607</u> 557 446	<u>591 541</u> 557 446	<u>584 464</u> 557 446	<u>597 659</u> 557 446	<u>605 979</u> 557 446

226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>141 771</u> 130 880	<u>141 733</u> 138 138	<u>141 067</u> 137 480	<u>143 039</u> 139 429	<u>139 860</u> 130 880	<u>136 147</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>178 524</u> 165 105	<u>178 478</u> 174 013	<u>177 661</u> 173 205	<u>180 081</u> 175 597	<u>176 180</u> 165 105	<u>171 622</u> 165 105
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>241 575</u> 221 966	<u>241 506</u> 235 163	<u>240 295</u> 233 966	<u>243 881</u> 237 509	<u>238 101</u> 221 966	<u>231 349</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>340 666</u> 315 278	<u>340 579</u> 332 103	<u>339 035</u> 330 578	<u>343 606</u> 335 095	<u>336 237</u> 315 278	<u>327 629</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>476 792</u> 440 580	<u>476 667</u> 464 664	<u>474 457</u> 462 480	<u>481 001</u> 468 946	<u>470 453</u> 440 580	<u>458 131</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>603 532</u> 557 446	<u>603 373</u> 588 127	<u>600 558</u> 585 346	<u>608 894</u> 593 583	<u>595 457</u> 557 446	<u>579 758</u> 557 446

				,	
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>137 727</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>173 562</u> 165 105
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>234 223</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>331 293</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>463 376</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>586 440</u> 557 446

				,						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250		<u>234 235</u> 210 021	<u>225 065</u> 210 021	<u>221 831</u> 210 021	<u>227 861</u> 210 021	<u>231 663</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497		<u>129 533</u> 115 402	<u>124 145</u> 115 402	<u>122 245</u> 115 402	<u>125 788</u> 115 402	<u>128 021</u> 115 402
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484		<u>129 833</u> 115 765	<u>124 474</u> 115 765	<u>122 584</u> 115 765	<u>126 108</u> 115 765	<u>128 330</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012									

				,	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	
226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	<u>222 734</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>122 776</u> 115 402
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>123 111</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012				

226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 722</u> 4 598	<u>4 968</u> 4 598	<u>4 596</u> 4 339	<u>4 573</u> 4 339	<u>4 522</u> 4 339	<u>4 768</u> 4 598
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 998</u> 8 661	<u>9 910</u> 8 769	<u>9 576</u> 8 769	<u>9 496</u> 8 769	<u>9 320</u> 8 769	<u>9 158</u> 8 661

226-103. ,

226-103-1100	13015-2012									
226-103-1108	2		1	600	<u>16 497</u> 15 754					
226-103-1109	3		1	700	<u>19 156</u> 18 291					
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>10 995</u> 10 446	<u>13 486</u> 10 577	<u>12 742</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577	<u>13 114</u> 10 577	<u>12 579</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 122</u> 8 750	<u>10 740</u> 8 859	<u>10 270</u> 8 859	<u>11 269</u> 8 859	<u>10 505</u> 8 859	<u>10 150</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>6 877</u> 6 696	<u>7 555</u> 6 780	<u>7 378</u> 6 780	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 467</u> 6 780	<u>7 306</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 440</u> 7 143	<u>8 726</u> 7 232	<u>8 354</u> 7 232	<u>9 144</u> 7 232	<u>8 540</u> 7 232	<u>8 256</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>304 464</u> 293 104					

8.04-08-2023

226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 821</u> 4 598	<u>5 420</u> 4 339	<u>5 146</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 283</u> 4 339	<u>5 489</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 339</u> 8 661	<u>10 435</u> 8 769	<u>10 024</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 230</u> 8 769	<u>10 538</u> 8 769

226-103-1100	13015-2012									
226-103-1108	2		1	600						
226-103-1109	3		1	700						
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>11 973</u> 10 577	<u>11 829</u> 10 577	<u>11 512</u> 10 577	<u>13 672</u> 10 577	<u>14 416</u> 10 577	<u>13 417</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 767</u> 8 859	<u>9 676</u> 8 859	<u>9 476</u> 8 859	<u>10 858</u> 8 859	<u>11 328</u> 8 859	<u>10 679</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 162</u> 6 780	<u>7 128</u> 6 780	<u>7 053</u> 6 780	<u>7 599</u> 6 780	<u>7 775</u> 6 780	<u>7 504</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 953</u> 7 232	<u>7 881</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>8 819</u> 7 232	<u>9 191</u> 7 232	<u>8 676</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700						

226-102-0701	-1		1	61,3	<u>5 763</u> 4 339	<u>4 829</u> 4 339	<u>4 771</u> 4 339	<u>4 957</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 591</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 949</u> 8 769	<u>10 374</u> 8 769	<u>10 175</u> 8 769	<u>10 812</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 692</u> 8 769

226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 211</u> 10 577	<u>11 283</u> 10 446	<u>14 323</u> 10 577	<u>11 612</u> 10 446	<u>13 951</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>11 181</u> 8 859	<u>9 304</u> 8 750	<u>11 269</u> 8 859	<u>9 512</u> 8 750	<u>11 034</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 692</u> 6 780	<u>6 945</u> 6 696	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 023</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>9 073</u> 7 232	<u>7 584</u> 7 143	<u>9 144</u> 7 232	<u>7 749</u> 7 143	<u>8 958</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					

				,	
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>5 249</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 178</u> 8 769

				,	
226-103-1100	13015-2012				
226-103-1108	2		1	600	
226-103-1109	3		1	700	
226-103-1400	13015-2012				
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 021</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 447</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 445</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 493</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012				
226-103-1601	450		1	7700	

				,							
226-103-1602	500		1	8350							
226-103-1603	600 -		1	9650							
226-103-1604	650 -		1	10300							
226-103-1605	700 -		1	10950							
226-103-1700	13015-2012										
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500							
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630							
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250							
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500							
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900							
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600							
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300							
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520							
226-103-1800	13015-2012										

226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					
226-103-1604	650 -		1	10300					
226-103-1605	700 -		1	10950					
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					
226-103-1800	13015-2012								

8.04-08-2023

				,	
226-103-1602	500		1	8350	
226-103-1603	600 -		1	9650	
226-103-1604	650 -		1	10300	
226-103-1605	700 -		1	10950	
226-103-1700	13015-2012				
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	
226-103-1800	13015-2012				

226-103-1801	-1		1	720	<u>17 969</u> 16 964	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>20 862</u> 16 964
226-103-1802	-2		1	960	<u>22 754</u> 21 429	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>26 611</u> 21 429
226-103-1900	13015-2012									
226-103-1901	25 3100 50 160		1	62	<u>6 018</u> 5 879	<u>5 998</u> 5 873	<u>5 951</u> 5 700	<u>5 904</u> 5 700	<u>5 992</u> 5 700	<u>5 985</u> 5 860
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>59 913</u> 58 594	<u>59 730</u> 58 541	<u>59 314</u> 57 000	<u>58 893</u> 57 000	<u>59 677</u> 57 000	<u>59 619</u> 58 431
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>70 678</u> 69 056	<u>70 442</u> 68 986	<u>69 905</u> 67 000	<u>69 363</u> 67 000	<u>70 374</u> 67 000	<u>70 299</u> 68 846

226-104.

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037					
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 696 125</u> 2 442 491	<u>2 601 308</u> 2 442 491	<u>2 562 232</u> 2 442 491	<u>2 630 216</u> 2 442 491	<u>2 550 759</u> 2 489 190
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554					

8.04-08-2023

226-103-1801	-1		1	720	<u>18 872</u> 16 272	<u>18 599</u> 16 272	<u>17 998</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 609</u> 16 272	<u>20 927</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>24 248</u> 20 792	<u>23 884</u> 20 792	<u>23 082</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792	<u>30 374</u> 20 792	<u>27 897</u> 20 792	<u>26 988</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012										
226-103-1901	25 3100 50 160	30,	1	62	<u>6 129</u> 5 700	<u>5 973</u> 5 848	<u>5 985</u> 5 860	<u>6 047</u> 5 700	<u>6 031</u> 5 700	<u>6 030</u> 5 905	<u>6 011</u> 5 886
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>60 902</u> 57 000	<u>59 509</u> 58 322	<u>59 619</u> 58 431	<u>60 172</u> 57 000	<u>60 027</u> 57 000	<u>60 017</u> 58 824	<u>59 850</u> 58 659
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>71 953</u> 67 000	<u>70 156</u> 68 704	<u>70 299</u> 68 846	<u>71 012</u> 67 000	<u>70 824</u> 67 000	<u>70 812</u> 69 352	<u>70 596</u> 69 139

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200						
226-104-0103	-21		1	19700						
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 698 104</u> 2 473 022	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 669 530</u> 2 442 491	<u>2 657 967</u> 2 442 491	<u>2 563 491</u> 2 507 483
226-104-0105	-22,16		1	19900						

226-103-1801	-1		1	720	<u>23 113</u> 16 272	<u>18 516</u> 16 964	<u>23 295</u> 16 272	<u>19 138</u> 16 964	<u>22 590</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>29 902</u> 20 792	<u>23 483</u> 21 429	<u>30 139</u> 20 792	<u>24 313</u> 21 429	<u>29 199</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012								
226-103-1901	25 3100 50 160		1	62	<u>6 067</u> 5 941	<u>6 270</u> 5 700	<u>5 977</u> 5 700	<u>6 270</u> 5 700	<u>5 873</u> 5 700
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>60 345</u> 59 149	<u>62 161</u> 57 000	<u>59 546</u> 57 000	<u>62 161</u> 57 000	<u>58 613</u> 57 000
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>71 236</u> 69 771	<u>73 576</u> 67 000	<u>70 205</u> 67 000	<u>73 576</u> 67 000	<u>69 002</u> 67 000

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200					
226-104-0103	-21		1	19700					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 557 527</u> 2 501 591	<u>2 575 185</u> 2 519 040	<u>2 764 535</u> 2 473 022	<u>2 619 809</u> 2 442 491	<u>2 783 624</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16		1	19900					

				,	
226-103-1801	-1		1	720	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>26 848</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012				
226-103-1901	25 3100 50 160 30,		1	62	<u>5 917</u> 5 700
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>59 010</u> 57 000
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>69 514</u> 67 000

				,		
226-104-0100	13015-2012					
226-104-0101	-42		1	71200		
226-104-0103	-21		1	19700		
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 521 243</u> 2 442 491	<u>2 571 024</u> 2 442 491
226-104-0105	-22,16		1	19900		

226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 895 436</u> 2 606 807	<u>2 786 660</u> 2 606 807	<u>2 741 833</u> 2 606 807	<u>2 819 823</u> 2 606 807	<u>2 728 671</u> 2 660 381
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 555 246</u> 5 065 173	<u>5 373 793</u> 5 065 173	<u>5 299 015</u> 5 065 173	<u>5 429 114</u> 5 065 173	<u>5 277 058</u> 5 154 542
226-104-0110	-42		1	62500	<u>11 328 938</u> 10 370 552					
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 599 748</u> 2 369 717					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 099 266</u> 2 822 922					
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 514 031</u> 3 194 214					
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 764 294</u> 5 221 299					
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 664 334</u> 1 476 204					
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 992 306</u> 1 758 871					
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 712 144</u> 2 425 721					
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 501 321</u> 3 127 566					

				,						
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600						
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 893 654</u> 2 639 392	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 864 925</u> 2 606 807	<u>2 851 660</u> 2 606 807	<u>2 743 276</u> 2 681 367
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 567 145</u> 5 128 487	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 504 351</u> 5 065 173	<u>5 482 222</u> 5 065 173	<u>5 301 422</u> 5 189 550
226-104-0110	-42		1	62500						
226-104-0117	-18		1	15200						
226-104-0118	-21		1	18300						
226-104-0119	-24		1	21300						
226-104-0120	-33		1	36500						
226-104-0121	12		1	13200						
226-104-0122	15		1	16500						
226-104-0123	18		1	19800						
226-104-0124	21		1	25900						

226-104-0106	-22,16		1	19900					
226-104-0107	-24		1	22600					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 736 435</u> 2 674 607	<u>2 756 692</u> 2 694 624	<u>2 969 864</u> 2 639 392	<u>2 807 885</u> 2 606 807	<u>2 991 763</u> 2 639 392
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 290 011</u> 5 178 273	<u>5 323 803</u> 5 211 665	<u>5 694 274</u> 5 128 487	<u>5 409 199</u> 5 065 173	<u>5 730 805</u> 5 128 487
226-104-0110	-42		1	62500					
226-104-0117	-18		1	15200					
226-104-0118	-21		1	18300					
226-104-0119	-24		1	21300					
226-104-0120	-33		1	36500					
226-104-0121	12		1	13200					
226-104-0122	15		1	16500					
226-104-0123	18		1	19800					
226-104-0124	21		1	25900					

				,		
226-104-0106	-22,16		1	19900		
226-104-0107	-24		1	22600		
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 694 809</u> 2 606 807	<u>2 751 919</u> 2 606 807
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 220 573</u> 5 065 173	<u>5 315 840</u> 5 065 173
226-104-0110	-42		1	62500		
226-104-0117	-18		1	15200		
226-104-0118	-21		1	18300		
226-104-0119	-24		1	21300		
226-104-0120	-33		1	36500		
226-104-0121	12		1	13200		
226-104-0122	15		1	16500		
226-104-0123	18		1	19800		
226-104-0124	21		1	25900		

226-104-0125	24		1	29600	<u>3 926 068</u> 3 500 398					
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 263 338</u> 5 608 072					
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 043 112</u> 8 120 711					
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110					
226-104-0204	98		1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450					
226-104-0206	115		1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137					
226-104-0214	165		1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270					
226-104-0223	60		1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079					
226-104-0225	73		1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042					
226-104-0229	93		1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742					
226-104-0233	115		1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900					

				,						
226-104-0125	24		1	29600						
226-104-0126	33		1	45200						
226-104-0127	42		1	63250						
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200						
226-104-0204	98		1	25600						
226-104-0206	115		1	32100						
226-104-0214	165		1	53200						
226-104-0219	50		1	11700						
226-104-0223	60		1	14800						
226-104-0225	73		1	20800						
226-104-0229	93		1	27800						
226-104-0233	115		1	39500						

226-104-0125	24		1	29600					
226-104-0126	33		1	45200					
226-104-0127	42		1	63250					
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200					
226-104-0204	98		1	25600					
226-104-0206	115		1	32100					
226-104-0214	165		1	53200					
226-104-0219	50		1	11700					
226-104-0223	60		1	14800					
226-104-0225	73		1	20800					
226-104-0229	93		1	27800					
226-104-0233	115		1	39500					

				,		
226-104-0125	24		1	29600		
226-104-0126	33		1	45200		
226-104-0127	42		1	63250		
226-104-0200	13015-2012					
226-104-0202	93		1	24200		
226-104-0204	98		1	25600		
226-104-0206	115		1	32100		
226-104-0214	165		1	53200		
226-104-0219	50		1	11700		
226-104-0223	60		1	14800		
226-104-0225	73		1	20800		
226-104-0229	93		1	27800		
226-104-0233	115		1	39500		

226-104-0237	135		1	50400	<u>6 574 834</u> 5 852 204						
226-104-0243	93		1	22800	<u>3 683 926</u> 3 343 108						
226-104-0245	115		1	29600	<u>4 665 575</u> 4 225 405						

226-105.

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>9 012</u> 8 839	<u>9 555</u> 8 950	<u>9 437</u> 8 950	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 496</u> 8 950	<u>9 353</u> 8 950	<u>9 258</u> 8 950	<u>9 235</u> 8 950

25.**251.****251-3.****251-302.**

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 907 396</u> 4 800 000					

				,							
226-104-0237	135		1	50400							
226-104-0243	93		1	22800							
226-104-0245	115		1	29600							

				,								
226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\,185}{8\,950}$	$\frac{9\,584}{8\,950}$	$\frac{9\,702}{8\,950}$	$\frac{9\,486}{8\,950}$	$\frac{9\,429}{8\,950}$	$\frac{9\,611}{8\,950}$	$\frac{9\,058}{8\,839}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$

				,								
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673								

				,					
226-104-0237	135		1	50400					
226-104-0243	93		1	22800					
226-104-0245	115		1	29600					

				,			
226-105-0100	13015-2012						
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\ 110}{8\ 839}$	$\frac{9\ 628}{8\ 950}$	$\frac{9\ 481}{8\ 950}$

				,					
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					

8.04-08-2023

				,		
226-104-0237	135		1	50400		
226-104-0243	93		1	22800		
226-104-0245	115		1	29600		

				,	
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>19 557</u> 18 500	<u>19 462</u> 18 500	<u>19 253</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500	<u>19 740</u> 18 500	<u>20 507</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 628</u> 17 500	<u>18 524</u> 17 500	<u>18 294</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500	<u>18 830</u> 17 500	<u>19 674</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 612</u> 17 500	<u>18 509</u> 17 500	<u>18 284</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500	<u>18 810</u> 17 500	<u>19 638</u> 17 500	<u>19 382</u> 17 500

255-101-0100	6665-91										

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>21 029</u> 18 500	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 532</u> 18 500	<u>19 380</u> 18 500	<u>19 048</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 248</u> 17 500	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 601</u> 17 500	<u>18 434</u> 17 500	<u>18 068</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>20 202</u> 17 500	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 584</u> 17 500	<u>18 420</u> 17 500	<u>18 062</u> 17 500

255-101-0100	6665-91								

				,	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 314</u> 17 500

				,	
255-101-0100	6665-91				

255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 665</u> 2 509	<u>2 729</u> 2 256	<u>2 554</u> 2 256	<u>2 513</u> 2 286	<u>2 607</u> 2 256	<u>2 788</u> 2 321
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				<u>3 265</u> 2 982		
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 174</u> 9 813			<u>9 906</u> 9 500		
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 597</u> 1 518	<u>1 418</u> 1 205	<u>1 342</u> 1 205	<u>1 315</u> 1 205	<u>1 365</u> 1 205	<u>1 735</u> 1 518
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 331</u> 1 253	<u>1 325</u> 1 089	<u>1 237</u> 1 089	<u>1 251</u> 1 143	<u>1 264</u> 1 089	
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 761</u> 1 661			<u>1 615</u> 1 491		
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 597</u> 12 188			<u>12 322</u> 11 875		

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2								
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>6 994</u> 6 600	<u>6 994</u> 6 600	<u>6 920</u> 6 600	<u>6 994</u> 6 600		

8.04-08-2023

				,							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 638</u> 2 321	<u>2 638</u> 2 321	<u>2 567</u> 2 321	<u>2 653</u> 2 286	<u>2 658</u> 2 256	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 809</u> 2 321
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				<u>3 265</u> 2 982			
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				<u>9 906</u> 9 500			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 670</u> 1 518	<u>1 670</u> 1 518	<u>1 638</u> 1 518	<u>1 396</u> 1 205	<u>1 386</u> 1 205	<u>1 782</u> 1 518	<u>1 744</u> 1 518
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				<u>1 298</u> 1 143	<u>1 290</u> 1 089		
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				<u>1 615</u> 1 491			
255-101-0109	300 6665-91		1	80				<u>12 322</u> 11 875			

				,							
255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2									
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2									
255-102-0201	60 - 17608-2017	2	1	130							

255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>2 588</u> 2 256	<u>2 629</u> 2 321	<u>2 458</u> 2 286
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					<u>3 196</u> 2 982
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					<u>9 853</u> 9 500
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 782</u> 1 518	<u>1 624</u> 1 518	<u>1 356</u> 1 205	<u>1 665</u> 1 518	<u>1 290</u> 1 205
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40			<u>1 254</u> 1 089		<u>1 225</u> 1 143
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					<u>1 587</u> 1 491
255-101-0109	300 6665-91		1	80					<u>12 276</u> 11 875

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130					

8.04-08-2023

255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 526</u> 2 286
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 265</u> 2 982
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>9 906</u> 9 500
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 323</u> 1 205
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 256</u> 1 143
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 615</u> 1 491
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 322</u> 11 875

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2			
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2			
255-102-0201	60 17608-2017 '	2	1	130	

255-102-0202	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,610}{7\,200}$	$\frac{7\,610}{7\,200}$	$\frac{7\,535}{7\,200}$	$\frac{7\,610}{7\,200}$		
255-102-0203	60 , () 17608-2017	2	1	131	$\frac{8\,638}{8\,200}$	$\frac{8\,638}{8\,200}$	$\frac{8\,563}{8\,200}$	$\frac{8\,638}{8\,200}$		
255-102-0204	60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,073}{9\,600}$	$\frac{10\,073}{9\,600}$	$\frac{9\,998}{9\,600}$	$\frac{10\,073}{9\,600}$		
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,379}{6\,900}$	$\frac{7\,379}{6\,900}$	$\frac{7\,278}{6\,900}$	$\frac{7\,379}{6\,900}$		
255-102-0208	80 , () 17608-2018	2	1	175	$\frac{7\,995}{7\,500}$	$\frac{7\,995}{7\,500}$	$\frac{7\,894}{7\,500}$	$\frac{7\,995}{7\,500}$		
255-102-0209	80 , () 17608-2019	2	1	175	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$	$\frac{8\,920}{8\,500}$	$\frac{9\,021}{8\,500}$		
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,457}{9\,900}$	$\frac{10\,457}{9\,900}$	$\frac{10\,357}{9\,900}$	$\frac{10\,457}{9\,900}$		
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,149}{7\,650}$	$\frac{8\,149}{7\,650}$	$\frac{8\,048}{7\,650}$	$\frac{8\,149}{7\,650}$		
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	$\frac{8\,764}{8\,250}$	$\frac{8\,764}{8\,250}$	$\frac{8\,664}{8\,250}$	$\frac{8\,764}{8\,250}$		
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	$\frac{10\,406}{9\,850}$	$\frac{10\,406}{9\,850}$	$\frac{10\,306}{9\,850}$	$\frac{10\,406}{9\,850}$		

				,							
255-102-0202	60 , () 17608-2017	2	1	130							
255-102-0203	60 , () 17608-2017	2	1	131							
255-102-0204	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0208	80 , () 17608-2018	2	1	175							
255-102-0209	80 , () 17608-2019	2	1	175							
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175							
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175							

				,					
255-102-0202	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					

				,	
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	
255-102-0204	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	

255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,843}{11\,250}$	$\frac{11\,843}{11\,250}$	$\frac{11\,742}{11\,250}$	$\frac{11\,843}{11\,250}$		
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,669}{7\,100}$	$\frac{7\,669}{7\,100}$	$\frac{7\,540}{7\,100}$	$\frac{7\,669}{7\,100}$		
255-102-0216	60 () 17608-2022	2	1	225	$\frac{8\,285}{7\,700}$	$\frac{8\,285}{7\,700}$	$\frac{8\,156}{7\,700}$	$\frac{8\,285}{7\,700}$		
255-102-0217	60 () 17608-2023	2	1	225	$\frac{9\,311}{8\,700}$	$\frac{9\,311}{8\,700}$	$\frac{9\,182}{8\,700}$	$\frac{9\,311}{8\,700}$		
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,748}{10\,100}$	$\frac{10\,748}{10\,100}$	$\frac{10\,619}{10\,100}$	$\frac{10\,748}{10\,100}$		
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,892}{7\,400}$	$\frac{7\,892}{7\,400}$	$\frac{7\,791}{7\,400}$	$\frac{7\,892}{7\,400}$		
255-102-0222	80 () 17608-2024	2	1	175	$\frac{8\,508}{8\,000}$	$\frac{8\,508}{8\,000}$	$\frac{8\,407}{8\,000}$	$\frac{8\,508}{8\,000}$		
255-102-0223	80 () 17608-2025	2	1	175	$\frac{9\,534}{9\,000}$	$\frac{9\,534}{9\,000}$	$\frac{9\,433}{9\,000}$	$\frac{9\,534}{9\,000}$		
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,971}{10\,400}$	$\frac{10\,971}{10\,400}$	$\frac{10\,870}{10\,400}$	$\frac{10\,971}{10\,400}$		
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,490}{7\,900}$	$\frac{8\,490}{7\,900}$	$\frac{8\,361}{7\,900}$	$\frac{8\,490}{7\,900}$		

				,							
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175							
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225							
255-102-0216	60 () 17608-2022	2	1	225							
255-102-0217	60 () 17608-2023	2	1	225							
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225							
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0222	80 () 17608-2024	2	1	175							
255-102-0223	80 () 17608-2025	2	1	175							
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225							

				,					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , () 17608-2022	2	1	225					
255-102-0217	60 , () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	
255-102-0216	60 () 17608-2022	2	1	225	
255-102-0217	60 () 17608-2023	2	1	225	
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0222	80 () 17608-2024	2	1	175	
255-102-0223	80 () 17608-2025	2	1	175	
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	

255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 106</u> 8 500	<u>9 106</u> 8 500	<u>8 977</u> 8 500	<u>9 106</u> 8 500		
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>10 748</u> 10 100	<u>10 748</u> 10 100	<u>10 619</u> 10 100	<u>10 748</u> 10 100		
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 185</u> 11 500	<u>12 185</u> 11 500	<u>12 055</u> 11 500	<u>12 185</u> 11 500		
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 405</u> 7 900	<u>8 405</u> 7 900	<u>8 305</u> 7 900	<u>8 405</u> 7 900		
255-102-0230	80 , () 17608-2028	2	1	175	<u>9 021</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500	<u>8 920</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500		
255-102-0231	80 , () 17608-2029	2	1	175	<u>10 047</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500	<u>9 946</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500		
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 484</u> 10 900	<u>11 484</u> 10 900	<u>11 383</u> 10 900	<u>11 484</u> 10 900		
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 003</u> 8 400	<u>9 003</u> 8 400	<u>8 874</u> 8 400	<u>9 003</u> 8 400		
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>9 619</u> 9 000	<u>9 619</u> 9 000	<u>9 490</u> 9 000	<u>9 619</u> 9 000		
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 261</u> 10 600	<u>11 261</u> 10 600	<u>11 132</u> 10 600	<u>11 261</u> 10 600		

				,							
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225							
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225							
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0230	80 , () 17608-2028	2	1	175							
255-102-0231	80 , () 17608-2029	2	1	175							
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225							
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225							

				,					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					

				,	
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0230	80 , () 17608-2028	2	1	175	
255-102-0231	80 , () 17608-2029	2	1	175	
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	

255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 698</u> 12 000	<u>12 698</u> 12 000	<u>12 568</u> 12 000	<u>12 698</u> 12 000		
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 286</u> 9 650	<u>10 286</u> 9 650	<u>10 157</u> 9 650	<u>10 286</u> 9 650		
255-102-0238	100 - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 902</u> 10 250	<u>10 902</u> 10 250	<u>10 773</u> 10 250	<u>10 902</u> 10 250		
255-102-0239	100 - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 544</u> 11 850	<u>12 544</u> 11 850	<u>12 414</u> 11 850	<u>12 544</u> 11 850		
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 980</u> 13 250	<u>13 980</u> 13 250	<u>13 851</u> 13 250	<u>13 980</u> 13 250		
255-102-0400	60 = 100 - i , 17608-2017	2								
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 021</u> 7 600	<u>8 021</u> 7 600	<u>7 946</u> 7 600	<u>8 021</u> 7 600		
255-102-0402	60 () 17608-2017	2	1	130	<u>8 636</u> 8 200	<u>8 636</u> 8 200	<u>8 562</u> 8 200	<u>8 636</u> 8 200		
255-102-0403	60 () 17608-2017	2	1	130	<u>9 662</u> 9 200	<u>9 662</u> 9 200	<u>9 588</u> 9 200	<u>9 662</u> 9 200		
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 099</u> 10 600	<u>11 099</u> 10 600	<u>11 024</u> 10 600	<u>11 099</u> 10 600		

				,							
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225							
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225							
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , 17608-2017	2									
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130							
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130							
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130							

				,					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , , 17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					

				,	
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , , 17608-2017	2			
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	

255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>8 405</u> 7 900	<u>8 405</u> 7 900	<u>8 305</u> 7 900	<u>8 405</u> 7 900		
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>9 021</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500	<u>8 920</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500		
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>10 047</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500	<u>9 946</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500		
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>11 484</u> 10 900	<u>11 484</u> 10 900	<u>11 383</u> 10 900	<u>11 484</u> 10 900		
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>9 003</u> 8 400	<u>9 003</u> 8 400	<u>8 874</u> 8 400	<u>9 003</u> 8 400		
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 619</u> 9 000	<u>9 619</u> 9 000	<u>9 490</u> 9 000	<u>9 619</u> 9 000		
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>11 261</u> 10 600	<u>11 261</u> 10 600	<u>11 132</u> 10 600	<u>11 261</u> 10 600		
255-102-0412	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>12 698</u> 12 000	<u>12 698</u> 12 000	<u>12 568</u> 12 000	<u>12 698</u> 12 000		
255-102-0413	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>8 534</u> 8 100	<u>8 534</u> 8 100	<u>8 459</u> 8 100	<u>8 534</u> 8 100		

				,							
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175							
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175							
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225							
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225							
255-102-0412	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0413	60 , , 17608-2017	2	1	130							

				,					
255-102-0405	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	(80 ,) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	(80 ,) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130					

				,	
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175	
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	
255-102-0412	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0413	60 , , 17608-2017	2	1	130	

255-102-0414	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	<u>9 149</u> 8 700	<u>9 149</u> 8 700	<u>9 075</u> 8 700	<u>9 149</u> 8 700		
255-102-0415	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	<u>10 176</u> 9 700	<u>10 176</u> 9 700	<u>10 101</u> 9 700	<u>10 176</u> 9 700		
255-102-0416	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>11 612</u> 11 100	<u>11 612</u> 11 100	<u>11 538</u> 11 100	<u>11 612</u> 11 100		
255-102-0417	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>8 918</u> 8 400	<u>8 918</u> 8 400	<u>8 818</u> 8 400	<u>8 918</u> 8 400		
255-102-0418	(80 , -) 17608-2024	2	1	175	<u>9 534</u> 9 000	<u>9 534</u> 9 000	<u>9 433</u> 9 000	<u>9 534</u> 9 000		
255-102-0419	(80 , -) 17608-2025	2	1	175	<u>10 560</u> 10 000	<u>10 560</u> 10 000	<u>10 460</u> 10 000	<u>10 560</u> 10 000		
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>11 997</u> 11 400	<u>11 997</u> 11 400	<u>11 896</u> 11 400	<u>11 997</u> 11 400		
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>9 516</u> 8 900	<u>9 516</u> 8 900	<u>9 387</u> 8 900	<u>9 516</u> 8 900		
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225	<u>10 132</u> 9 500	<u>10 132</u> 9 500	<u>10 003</u> 9 500	<u>10 132</u> 9 500		

				,							
255-102-0414	(60 , -) 17608-2022	2	1	130							
255-102-0415	(60 , -) 17608-2023	2	1	130							
255-102-0416	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0417	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0418	(80 , -) 17608-2024	2	1	175							
255-102-0419	(80 , -) 17608-2025	2	1	175							
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225							

				,					
255-102-0414	(60 ,) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	(60 ,) 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	(80 ,) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	(80 ,) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225					

				,	
255-102-0414	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	
255-102-0415	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	
255-102-0416	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0417	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0418	(80 , -) 17608-2024	2	1	175	
255-102-0419	(80 , -) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225	

255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>11 774</u> 11 100	<u>11 774</u> 11 100	<u>11 645</u> 11 100	<u>11 774</u> 11 100		
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 211</u> 12 500	<u>13 211</u> 12 500	<u>13 081</u> 12 500	<u>13 211</u> 12 500		
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 431</u> 8 900	<u>9 431</u> 8 900	<u>9 331</u> 8 900	<u>9 431</u> 8 900		
255-102-0426	80 , () 17608-2028	2	1	175	<u>10 047</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500	<u>9 946</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500		
255-102-0427	80 , () 17608-2029	2	1	175	<u>11 073</u> 10 500	<u>11 073</u> 10 500	<u>10 973</u> 10 500	<u>11 073</u> 10 500		
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>12 510</u> 11 900	<u>12 510</u> 11 900	<u>12 409</u> 11 900	<u>12 510</u> 11 900		
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 030</u> 9 400	<u>10 030</u> 9 400	<u>9 900</u> 9 400	<u>10 030</u> 9 400		
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 645</u> 10 000	<u>10 645</u> 10 000	<u>10 516</u> 10 000	<u>10 645</u> 10 000		
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>12 287</u> 11 600	<u>12 287</u> 11 600	<u>12 158</u> 11 600	<u>12 287</u> 11 600		

				,							
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225							
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0426	80 , () 17608-2028	2	1	175							
255-102-0427	80 , () 17608-2029	2	1	175							
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225							
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225							

				,					
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					

				,	
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0426	80 , () 17608-2028	2	1	175	
255-102-0427	80 , () 17608-2029	2	1	175	
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	

255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 724</u> 13 000	<u>13 724</u> 13 000	<u>13 595</u> 13 000	<u>13 724</u> 13 000		
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 056</u> 10 400	<u>11 056</u> 10 400	<u>10 926</u> 10 400	<u>11 056</u> 10 400		
255-102-0434	100 - () 17608-2032	2	1	225	<u>11 671</u> 11 000	<u>11 671</u> 11 000	<u>11 542</u> 11 000	<u>11 671</u> 11 000		
255-102-0435	100 - () 17608-2033	2	1	225	<u>13 313</u> 12 600	<u>13 313</u> 12 600	<u>13 184</u> 12 600	<u>13 313</u> 12 600		
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 750</u> 14 000	<u>14 750</u> 14 000	<u>14 621</u> 14 000	<u>14 750</u> 14 000		
255-102-0500	60 - 100 - i , 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					<u>3 957</u> 3 750	<u>4 335</u> 3 750
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96					<u>4 140</u> 3 929	<u>4 518</u> 3 929
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	

				,							
255-102-0432	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0433	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225							
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225							
255-102-0436	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0500	, , 60 - 100 - i , , , 17608-2017	2									
255-102-0600	, 40 - 80 - 17608-2017	2									
255-102-0601	, 40 17608-2017	2	1	96	<u>4 156</u> 3 750	<u>4 156</u> 3 750	<u>4 070</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 361</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 031</u> 3 750
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	<u>4 339</u> 3 929	<u>4 339</u> 3 929	<u>4 253</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 544</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 214</u> 3 929
255-102-0603	, 50 17608-2017	2	1	120			<u>2 672</u> 2 294				<u>2 520</u> 2 211
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120			<u>2 919</u> 2 536				<u>2 758</u> 2 445

255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0500	60 - 100 - i , 17608-2017	2							
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>4 144</u> 3 750				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>4 327</u> 3 929				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 513</u> 2 286				
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>2 759</u> 2 527				

				,	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0500	, , 60 - 100 - i , , , 17608-2017	2			
255-102-0600	, 40 - 80 - 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	

255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 919</u> 4 482	<u>5 255</u> 4 482	<u>4 816</u> 4 482	<u>4 952</u> 4 482	<u>4 011</u> 3 750	<u>4 578</u> 3 750
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>5 502</u> 5 051	<u>5 838</u> 5 051	<u>5 399</u> 5 051	<u>5 536</u> 5 051	<u>4 194</u> 3 929	<u>4 762</u> 3 929
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168					<u>4 221</u> 3 929	<u>4 883</u> 3 929
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168					<u>4 404</u> 4 107	<u>5 066</u> 4 107
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 836</u> 5 272	<u>6 284</u> 5 272	<u>5 698</u> 5 272	<u>5 880</u> 5 272	<u>5 256</u> 4 911	<u>6 013</u> 4 911
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>6 432</u> 5 853	<u>6 879</u> 5 853	<u>6 294</u> 5 853	<u>6 476</u> 5 853	<u>5 439</u> 5 089	<u>6 196</u> 5 089
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>19 524</u> 18 810	<u>19 524</u> 18 810	<u>19 450</u> 18 810	<u>19 524</u> 18 810	<u>20 018</u> 19 390	
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>19 806</u> 19 010	<u>19 806</u> 19 010	<u>19 706</u> 19 010	<u>19 806</u> 19 010	<u>20 439</u> 19 760	
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>19 832</u> 19 110	<u>19 832</u> 19 110	<u>19 757</u> 19 110	<u>19 832</u> 19 110	<u>20 326</u> 19 690	
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 114</u> 19 310	<u>20 114</u> 19 310	<u>20 013</u> 19 310	<u>20 114</u> 19 310	<u>20 747</u> 20 060	
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 422</u> 19 610	<u>20 422</u> 19 610	<u>20 321</u> 19 610	<u>20 422</u> 19 610	<u>21 055</u> 20 360	
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>21 533</u> 20 610	<u>21 533</u> 20 610	<u>21 404</u> 20 610	<u>21 533</u> 20 610	<u>22 322</u> 21 550	

					,							
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,309}{3\,750}$	$\frac{4\,309}{3\,750}$	$\frac{4\,181}{3\,750}$	$\frac{4\,772}{3\,750}$	$\frac{4\,617}{3\,750}$	$\frac{4\,772}{3\,750}$	$\frac{4\,122}{3\,750}$
255-102-0606	17608-2017	- 60	2	1	144	$\frac{4\,493}{3\,929}$	$\frac{4\,493}{3\,929}$	$\frac{4\,364}{3\,929}$	$\frac{4\,955}{3\,929}$	$\frac{4\,800}{3\,929}$	$\frac{4\,955}{3\,929}$	$\frac{4\,305}{3\,929}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{4\,569}{3\,929}$	$\frac{4\,569}{3\,929}$	$\frac{4\,419}{3\,929}$	$\frac{5\,109}{3\,929}$	$\frac{4\,928}{3\,929}$	$\frac{5\,109}{3\,929}$	$\frac{4\,350}{3\,929}$
255-102-0608	17608-2017	- 70	2	1	168	$\frac{4\,753}{4\,107}$	$\frac{4\,753}{4\,107}$	$\frac{4\,603}{4\,107}$	$\frac{5\,292}{4\,107}$	$\frac{5\,111}{4\,107}$	$\frac{5\,292}{4\,107}$	$\frac{4\,534}{4\,107}$
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{5\,654}{4\,911}$	$\frac{5\,654}{4\,911}$	$\frac{5\,483}{4\,911}$	$\frac{6\,271}{4\,911}$	$\frac{6\,064}{4\,911}$	$\frac{6\,271}{4\,911}$	$\frac{5\,404}{4\,911}$
255-102-0610	17608-2017	- 80	2	1	192	$\frac{5\,837}{5\,089}$	$\frac{5\,837}{5\,089}$	$\frac{5\,666}{5\,089}$	$\frac{6\,454}{5\,089}$	$\frac{6\,247}{5\,089}$	$\frac{6\,454}{5\,089}$	$\frac{5\,587}{5\,089}$
255-102-0800	17608-2017		2									
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130							
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175							
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130							
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175							
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175							
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225							

255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 292</u> 3 750	<u>5 345</u> 4 482	<u>5 030</u> 4 482	<u>5 126</u> 4 482	<u>5 216</u> 4 482
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 475</u> 3 929	<u>5 929</u> 5 051	<u>5 614</u> 5 051	<u>5 710</u> 5 051	<u>5 800</u> 5 051
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 549</u> 3 929		<u>4 416</u> 3 799		
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 732</u> 4 107		<u>5 207</u> 4 571		
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 630</u> 4 911	<u>6 404</u> 5 272	<u>5 984</u> 5 272	<u>6 112</u> 5 272	<u>6 233</u> 5 272
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 814</u> 5 089	<u>7 000</u> 5 853	<u>6 580</u> 5 853	<u>6 708</u> 5 853	<u>6 828</u> 5 853
255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130					
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130					
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225					

					,	
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>5 091</u> 4 482
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>5 675</u> 5 051
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>6 066</u> 5 272
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>6 662</u> 5 853
255-102-0800	17608-2017		2			
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	

255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>22 046</u> 21 110	<u>22 046</u> 21 110	<u>21 917</u> 21 110	<u>22 046</u> 21 110	<u>22 836</u> 22 050
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>22 349</u> 21 310	<u>22 349</u> 21 310	<u>22 187</u> 21 310	<u>22 349</u> 21 310	<u>23 237</u> 22 390
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>19 894</u> 19 170	<u>19 894</u> 19 170	<u>19 819</u> 19 170	<u>19 894</u> 19 170	<u>20 388</u> 19 750
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 176</u> 19 370	<u>20 176</u> 19 370	<u>20 075</u> 19 370	<u>20 176</u> 19 370	<u>20 809</u> 20 120
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 202</u> 19 470	<u>20 202</u> 19 470	<u>20 127</u> 19 470	<u>20 202</u> 19 470	<u>20 695</u> 20 050
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 483</u> 19 670	<u>20 483</u> 19 670	<u>20 383</u> 19 670	<u>20 483</u> 19 670	<u>21 117</u> 20 420
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 791</u> 19 970	<u>20 791</u> 19 970	<u>20 691</u> 19 970	<u>20 791</u> 19 970	<u>21 424</u> 20 720
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>21 903</u> 20 970	<u>21 903</u> 20 970	<u>21 773</u> 20 970	<u>21 903</u> 20 970	<u>22 738</u> 21 910
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>22 416</u> 21 470	<u>22 416</u> 21 470	<u>22 287</u> 21 470	<u>22 416</u> 21 470	<u>23 205</u> 22 410
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>22 718</u> 21 670	<u>22 718</u> 21 670	<u>22 556</u> 21 670	<u>22 718</u> 21 670	<u>23 607</u> 22 750
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>19 986</u> 19 260	<u>19 986</u> 19 260	<u>19 911</u> 19 260	<u>19 986</u> 19 260	<u>20 480</u> 19 840
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 268</u> 19 460	<u>20 268</u> 19 460	<u>20 167</u> 19 460	<u>20 268</u> 19 460	<u>20 901</u> 20 210
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 294</u> 19 560	<u>20 294</u> 19 560	<u>20 219</u> 19 560	<u>20 294</u> 19 560	<u>20 788</u> 20 140

255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225						
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282						
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130						
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130						
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225						
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225						
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282						
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130						
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130						

255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282				
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				

255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130

255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 576</u> 19 760	<u>20 576</u> 19 760	<u>20 475</u> 19 760	<u>20 576</u> 19 760	<u>21 209</u> 20 510
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 884</u> 20 060	<u>20 884</u> 20 060	<u>20 783</u> 20 060	<u>20 884</u> 20 060	<u>21 517</u> 20 810
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>21 995</u> 21 060	<u>21 995</u> 21 060	<u>21 866</u> 21 060	<u>21 995</u> 21 060	<u>22 784</u> 22 000
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>22 508</u> 21 560	<u>22 508</u> 21 560	<u>22 379</u> 21 560	<u>22 508</u> 21 560	<u>23 297</u> 22 500
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>22 811</u> 21 760	<u>22 811</u> 21 760	<u>22 648</u> 21 760	<u>22 811</u> 21 760	<u>23 699</u> 22 840
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>20 674</u> 19 930	<u>20 674</u> 19 930	<u>20 599</u> 19 930	<u>20 674</u> 19 930	<u>21 167</u> 20 510
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>20 956</u> 20 130	<u>20 956</u> 20 130	<u>20 855</u> 20 130	<u>20 956</u> 20 130	<u>21 589</u> 20 880
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>20 981</u> 20 230	<u>20 981</u> 20 230	<u>20 907</u> 20 230	<u>20 981</u> 20 230	<u>21 475</u> 20 810
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>21 263</u> 20 430	<u>21 263</u> 20 430	<u>21 163</u> 20 430	<u>21 263</u> 20 430	<u>21 897</u> 21 180
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>21 571</u> 20 730	<u>21 571</u> 20 730	<u>21 471</u> 20 730	<u>21 571</u> 20 730	<u>22 204</u> 21 480
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>22 683</u> 21 730	<u>22 683</u> 21 730	<u>22 553</u> 21 730	<u>22 683</u> 21 730	<u>23 472</u> 22 670
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>23 196</u> 22 230	<u>23 196</u> 22 230	<u>23 066</u> 22 230	<u>23 196</u> 22 230	<u>23 985</u> 23 170
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>23 498</u> 22 430	<u>23 498</u> 22 430	<u>23 336</u> 22 430	<u>23 498</u> 22 430	<u>24 386</u> 23 510

					,							
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175							
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175							
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225							
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225							
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282							
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130							
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175							
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130							
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175							
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175							
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225							
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225							
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282							

255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				

255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282

255-102-0900	17608-2017	2								
255-102-0901	60 Granit Silk	2	1	130	<u>24 193</u> 23 360	<u>24 193</u> 23 360	<u>24 119</u> 23 360	<u>24 193</u> 23 360	<u>24 687</u> 23 940	
255-102-0902	80 Granit Silk	2	1	175	<u>24 475</u> 23 560	<u>24 475</u> 23 560	<u>24 375</u> 23 560	<u>24 475</u> 23 560	<u>25 144</u> 24 310	
255-102-0903	60 Granit Silk	2	1	130	<u>24 501</u> 23 660	<u>24 501</u> 23 660	<u>24 427</u> 23 660	<u>24 501</u> 23 660	<u>24 995</u> 24 240	
255-102-0904	80 Granit Silk	2	1	175	<u>24 783</u> 23 860	<u>24 783</u> 23 860	<u>24 683</u> 23 860	<u>24 783</u> 23 860	<u>25 416</u> 24 610	
255-102-0905	80 Granit Silk	2	1	175	<u>25 091</u> 24 160	<u>25 091</u> 24 160	<u>24 991</u> 24 160	<u>25 091</u> 24 160	<u>25 724</u> 24 910	
255-102-0906	100 Granit Silk	2	1	225	<u>26 202</u> 25 160	<u>26 202</u> 25 160	<u>26 073</u> 25 160	<u>26 202</u> 25 160	<u>26 992</u> 26 100	
255-102-0907	100 Granit Silk	2	1	225	<u>27 742</u> 26 660	<u>27 742</u> 26 660	<u>27 612</u> 26 660	<u>27 742</u> 26 660	<u>28 531</u> 27 600	
255-102-0908	120 Granit Silk	2	1	282	<u>27 018</u> 25 860	<u>27 018</u> 25 860	<u>26 856</u> 25 860	<u>27 018</u> 25 860	<u>27 906</u> 26 940	
255-102-0909	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>24 655</u> 23 810	<u>24 655</u> 23 810	<u>24 581</u> 23 810	<u>24 655</u> 23 810	<u>25 149</u> 24 390	
255-102-0910	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>24 937</u> 24 010	<u>24 937</u> 24 010	<u>24 837</u> 24 010	<u>24 937</u> 24 010	<u>25 570</u> 24 760	
255-102-0911	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>24 963</u> 24 110	<u>24 963</u> 24 110	<u>24 888</u> 24 110	<u>24 963</u> 24 110	<u>25 457</u> 24 690	
255-102-0912	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 245</u> 24 310	<u>25 245</u> 24 310	<u>25 144</u> 24 310	<u>25 245</u> 24 310	<u>25 878</u> 25 060	

				,							
255-102-0900	17608-2017	2									
255-102-0901	60 Granit Silk	2	1	130							
255-102-0902	80 Granit Silk	2	1	175							
255-102-0903	60 Granit Silk	2	1	130							
255-102-0904	80 Granit Silk	2	1	175							
255-102-0905	80 Granit Silk	2	1	175							
255-102-0906	100 Granit Silk	2	1	225							
255-102-0907	100 Granit Silk	2	1	225							
255-102-0908	120 Granit Silk	2	1	282							
255-102-0909	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130							
255-102-0910	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175							
255-102-0911	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130							
255-102-0912	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175							

255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	60 Granit Silk	2	1	130					
255-102-0902	80 Granit Silk	2	1	175					
255-102-0903	60 Granit Silk	2	1	130					
255-102-0904	80 Granit Silk	2	1	175					
255-102-0905	80 Granit Silk	2	1	175					
255-102-0906	100 Granit Silk	2	1	225					
255-102-0907	100 Granit Silk	2	1	225					
255-102-0908	120 Granit Silk	2	1	282					
255-102-0909	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0910	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0911	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175					

				,	
255-102-0900	, 17608-2017	2			
255-102-0901	60 Granit Silk	2	1	130	
255-102-0902	80 Granit Silk	2	1	175	
255-102-0903	60 Granit Silk	2	1	130	
255-102-0904	80 Granit Silk	2	1	175	
255-102-0905	80 Granit Silk	2	1	175	
255-102-0906	100 Granit Silk	2	1	225	
255-102-0907	100 Granit Silk	2	1	225	
255-102-0908	120 Granit Silk	2	1	282	
255-102-0909	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0910	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0911	60 Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0912	80 Granit Silk PRO 3	2	1	175	

255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 553</u> 24 610	<u>25 553</u> 24 610	<u>25 452</u> 24 610	<u>25 553</u> 24 610	<u>26 186</u> 25 360
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>26 664</u> 25 610	<u>26 664</u> 25 610	<u>26 535</u> 25 610	<u>26 664</u> 25 610	<u>27 453</u> 26 550
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>27 177</u> 26 110	<u>27 177</u> 26 110	<u>27 048</u> 26 110	<u>27 177</u> 26 110	<u>27 967</u> 27 050
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>27 480</u> 26 310	<u>27 480</u> 26 310	<u>27 318</u> 26 310	<u>27 480</u> 26 310	<u>28 368</u> 27 390
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>24 932</u> 24 080	<u>24 932</u> 24 080	<u>24 858</u> 24 080	<u>24 932</u> 24 080	<u>25 426</u> 24 660
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 214</u> 24 280	<u>25 214</u> 24 280	<u>25 114</u> 24 280	<u>25 214</u> 24 280	<u>25 847</u> 25 030
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 240</u> 24 380	<u>25 240</u> 24 380	<u>25 166</u> 24 380	<u>25 240</u> 24 380	<u>25 734</u> 24 960
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 522</u> 24 580	<u>25 522</u> 24 580	<u>25 422</u> 24 580	<u>25 522</u> 24 580	<u>26 191</u> 25 330
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 830</u> 24 880	<u>25 830</u> 24 880	<u>25 729</u> 24 880	<u>25 830</u> 24 880	<u>26 463</u> 25 630
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>26 941</u> 25 880	<u>26 941</u> 25 880	<u>26 812</u> 25 880	<u>26 941</u> 25 880	<u>27 730</u> 26 820
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>27 454</u> 26 380	<u>27 454</u> 26 380	<u>27 325</u> 26 380	<u>27 454</u> 26 380	<u>28 244</u> 27 320
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>27 757</u> 26 580	<u>27 757</u> 26 580	<u>27 595</u> 26 580	<u>27 757</u> 26 580	<u>28 645</u> 27 660
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>25 384</u> 24 520	<u>25 384</u> 24 520	<u>25 309</u> 24 520	<u>25 384</u> 24 520	<u>25 878</u> 25 100

255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225						
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225						
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282						
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130						
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130						
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225						
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225						
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282						
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130						

255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				

255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130

255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>25 666</u> 24 720	<u>25 666</u> 24 720	<u>25 565</u> 24 720	<u>25 666</u> 24 720	<u>26 299</u> 25 470
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>25 692</u> 24 820	<u>25 692</u> 24 820	<u>25 617</u> 24 820	<u>25 692</u> 24 820	<u>26 186</u> 25 400
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>25 974</u> 25 020	<u>25 974</u> 25 020	<u>25 873</u> 25 020	<u>25 974</u> 25 020	<u>26 607</u> 25 770
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 282</u> 25 320	<u>26 282</u> 25 320	<u>26 181</u> 25 320	<u>26 282</u> 25 320	<u>26 915</u> 26 070
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>27 393</u> 26 320	<u>27 393</u> 26 320	<u>27 264</u> 26 320	<u>27 393</u> 26 320	<u>28 182</u> 27 260
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>27 906</u> 26 820	<u>27 906</u> 26 820	<u>27 777</u> 26 820	<u>27 906</u> 26 820	<u>28 695</u> 27 760
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>28 208</u> 27 020	<u>28 208</u> 27 020	<u>28 046</u> 27 020	<u>28 208</u> 27 020	<u>29 097</u> 28 100

255-103.

255-103-0100									
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 715</u> 10 475	<u>10 433</u> 10 100	<u>10 433</u> 10 100	<u>10 361</u> 10 100	<u>10 433</u> 10 100
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 938</u> 7 788	<u>7 797</u> 7 600	<u>7 797</u> 7 600	<u>7 761</u> 7 600	<u>7 797</u> 7 600
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 626</u> 11 375	<u>11 344</u> 11 000	<u>11 344</u> 11 000	<u>11 272</u> 11 000	<u>11 344</u> 11 000

					,							
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175							
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130							
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175							
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175							
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225							
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225							
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282							

255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282				

				,	
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282

8.04-08-2023

516

255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 849</u> 8 688	<u>8 708</u> 8 500	<u>8 708</u> 8 500	<u>8 672</u> 8 500	<u>8 708</u> 8 500

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>5 788</u> 5 670
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>6 691</u> 6 563
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 498</u> 8 348
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>5 459</u> 5 357
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>6 363</u> 6 250
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>8 170</u> 8 036

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

255-2.**255-201.**

255-201-0100	32018-2012									
255-201-0101	1		1	120	<u>10 214</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821	<u>10 687</u> 9 821
255-201-0104	4		1	50	<u>6 604</u> 6 439					
255-201-0105	5		1	40	<u>7 742</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 910</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 910</u> 7 500	<u>7 899</u> 7 500

255-202.

255-201-0100	32018-2012										
255-201-0101	1		1	120	<u>10 495</u> 9 821	<u>10 463</u> 9 821	<u>10 356</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821
255-201-0104	4		1	50							
255-201-0105	5		1	40	<u>7 835</u> 7 500	<u>7 825</u> 7 500	<u>7 789</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500

255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,307}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,448}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,772}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,820}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$

				,	
255-201-0100	32018-2012				
255-201-0101	1		1	120	<u>10 818</u> 9 821
255-201-0104	4		1	50	
255-201-0105	5		1	40	<u>7 943</u> 7 500

255-202-0100	32018-2012	2								
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 886</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 419</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>21 911</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 551</u> 21 205

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

255-202-0100	32018-2012	2									
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 211</u> 21 205	<u>22 177</u> 21 205	<u>22 052</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 301</u> 21 205	<u>22 260</u> 21 205	<u>22 110</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205

[illegible]

255-202-0100	32018-2012	2							
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 592</u> 21 205	<u>21 990</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 149</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 035</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 226</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205

261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

255-202-0100	32018-2012	2			
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 559</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 719</u> 21 205

261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$

[illegible]

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$	$\frac{91\,351}{87\,810}$
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$	$\frac{59\,481}{56\,565}$

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,				
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565

261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

8.04-08-2023

532

				,	
261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная