

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		94
212-3.		97
212-4.		97
212-5.		103
212-6.		109
213.		111
213-1.		111
213-3.	, ,	119
221.		127
221-1.		127
222.	, ,	129
222-1.	, ,	129
222-2.	,	135
222-3.	, ,	139
225.		141
225-1.		141
225-2.		182

8.04-08-2023

IV

226.		206
226-1.	,	206
251.	, ,	235
251-3.	,	235
255.	, ,	238
255-1.		238
261.		242
261-1.		242

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,828}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2\,099}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,364}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,		
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 329</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 481</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 158</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200											
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,365}{5\,341}$	<u>7 609</u>	<u>6 798</u>	<u>8 928</u>	<u>5 220</u>	<u>8 809</u>	<u>8 123</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,320}{5\,303}$	<u>7 555</u>	<u>6 750</u>	<u>8 865</u>	<u>5 183</u>	<u>8 746</u>	<u>8 065</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,274}{5\,265}$	<u>7 501</u>	<u>6 701</u>	<u>8 801</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,274}{5\,265}$	<u>7 501</u>	<u>6 701</u>	<u>8 801</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,274}{5\,265}$	<u>7 501</u>	<u>6 701</u>	<u>8 801</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,855}{3\,892}$	<u>6 072</u>	<u>5 508</u>	<u>7 134</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,784}{3\,835}$	<u>5 983</u>	<u>5 427</u>	<u>7 030</u>	<u>3 905</u>	<u>7 140</u>	<u>6 478</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,855}{3\,892}$	<u>6 072</u>	<u>5 508</u>	<u>7 134</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,467}{5\,440}$	<u>7 711</u>	<u>6 915</u>	<u>9 084</u>	<u>5 288</u>	<u>8 911</u>	<u>8 224</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,421}{5\,401}$	<u>7 656</u>	<u>6 865</u>	<u>9 019</u>	<u>5 251</u>	<u>8 847</u>	<u>8 166</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,375}{5\,362}$	<u>7 601</u>	<u>6 816</u>	<u>8 954</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,376}{4\,659}$	$\frac{12\,363}{8\,492}$	$\frac{4\,313}{3\,580}$	$\frac{7\,518}{11\,489}$		
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,316}{4\,626}$	$\frac{12\,274}{8\,431}$	$\frac{4\,283}{3\,554}$	$\frac{7\,465}{11\,407}$		
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,257}{4\,593}$	$\frac{12\,186}{8\,370}$	$\frac{4\,252}{3\,528}$	$\frac{7\,411}{11\,325}$		
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,257}{4\,593}$	$\frac{12\,186}{8\,370}$	$\frac{4\,252}{3\,528}$	$\frac{7\,411}{11\,325}$		
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,257}{4\,593}$	$\frac{12\,186}{8\,370}$	$\frac{4\,252}{3\,528}$	$\frac{7\,411}{11\,325}$		
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,594}{3\,002}$	$\frac{10\,724}{6\,707}$	$\frac{3\,076}{2\,391}$	$\frac{5\,754}{9\,640}$		
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,497}{2\,959}$	$\frac{10\,567}{6\,609}$	$\frac{3\,031}{2\,356}$	$\frac{5\,670}{9\,499}$		
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,594}{3\,002}$	$\frac{10\,724}{6\,707}$	$\frac{3\,076}{2\,391}$	$\frac{5\,754}{9\,640}$		
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,465}{4\,745}$	$\frac{12\,465}{8\,639}$	$\frac{4\,382}{3\,646}$	$\frac{7\,607}{11\,578}$		
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,405}{4\,711}$	$\frac{12\,375}{8\,578}$	$\frac{4\,350}{3\,620}$	$\frac{7\,553}{11\,495}$		
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,344}{4\,678}$	$\frac{12\,286}{8\,516}$	$\frac{4\,319}{3\,594}$	$\frac{7\,499}{11\,412}$		

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,375}{5\,362}$	<u>7 601</u>	<u>6 816</u>	<u>8 954</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,375}{5\,362}$	<u>7 601</u>	<u>6 816</u>	<u>8 954</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,929}{3\,964}$	<u>6 146</u>	<u>5 600</u>	<u>7 256</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,857}{3\,906}$	<u>6 057</u>	<u>5 518</u>	<u>7 151</u>	<u>3 950</u>	<u>7 213</u>	<u>6 551</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,929}{3\,964}$	<u>6 146</u>	<u>5 600</u>	<u>7 256</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,573}{5\,542}$	<u>7 817</u>	<u>7 035</u>	<u>9 246</u>	<u>5 359</u>	<u>9 016</u>	<u>8 330</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,526}{5\,503}$	<u>7 761</u>	<u>6 985</u>	<u>9 180</u>	<u>5 321</u>	<u>8 952</u>	<u>8 271</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,479}{5\,463}$	<u>7 705</u>	<u>6 935</u>	<u>9 114</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,479}{5\,463}$	<u>7 705</u>	<u>6 935</u>	<u>9 114</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,479}{5\,463}$	<u>7 705</u>	<u>6 935</u>	<u>9 114</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,006}{4\,039}$	<u>6 223</u>	<u>5 696</u>	<u>7 384</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,933}{3\,980}$	<u>6 132</u>	<u>5 613</u>	<u>7 276</u>	<u>3 997</u>	<u>7 289</u>	<u>6 627</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,344}{4\,678}$	<u>12 286</u>	<u>8 516</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 499</u>	<u>11 412</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,344}{4\,678}$	<u>12 286</u>	<u>8 516</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 499</u>	<u>11 412</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,651}{3\,058}$	<u>10 798</u>	<u>6 821</u>	$\frac{3\,121}{2\,435}$	<u>5 811</u>	<u>9 697</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,554}{3\,013}$	<u>10 640</u>	<u>6 722</u>	$\frac{3\,076}{2\,400}$	<u>5 727</u>	<u>9 555</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,651}{3\,058}$	<u>10 798</u>	<u>6 821</u>	$\frac{3\,121}{2\,435}$	<u>5 811</u>	<u>9 697</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,557}{4\,835}$	<u>12 570</u>	<u>8 793</u>	$\frac{4\,452}{3\,715}$	<u>7 700</u>	<u>11 670</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,496}{4\,800}$	<u>12 480</u>	<u>8 730</u>	$\frac{4\,421}{3\,688}$	<u>7 645</u>	<u>11 587</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,435}{4\,766}$	<u>12 391</u>	<u>8 667</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 590</u>	<u>11 503</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,435}{4\,766}$	<u>12 391</u>	<u>8 667</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 590</u>	<u>11 503</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,435}{4\,766}$	<u>12 391</u>	<u>8 667</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 590</u>	<u>11 503</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,710}{3\,116}$	<u>10 875</u>	<u>6 941</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>5 871</u>	<u>9 756</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,612}{3\,070}$	<u>10 716</u>	<u>6 839</u>	$\frac{3\,122}{2\,445}$	<u>5 785</u>	<u>9 614</u>

				,							
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 006</u> 4 039	<u>6 223</u>	<u>5 696</u>	<u>7 384</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 682</u> 5 649	<u>7 927</u>	<u>7 161</u>	<u>9 413</u>	<u>5 433</u>	<u>9 126</u>	<u>8 440</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 635</u> 5 609	<u>7 870</u>	<u>7 110</u>	<u>9 346</u>	<u>5 394</u>	<u>9 061</u>	<u>8 380</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 587</u> 5 568	<u>7 813</u>	<u>7 058</u>	<u>9 279</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 587</u> 5 568	<u>7 813</u>	<u>7 058</u>	<u>9 279</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 587</u> 5 568	<u>7 813</u>	<u>7 058</u>	<u>9 279</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 086</u> 4 117	<u>6 303</u>	<u>5 796</u>	<u>7 516</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 012</u> 4 056	<u>6 211</u>	<u>5 711</u>	<u>7 406</u>	<u>4 045</u>	<u>7 368</u>	<u>6 706</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 086</u> 4 117	<u>6 303</u>	<u>5 796</u>	<u>7 516</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 796</u> 5 760	<u>8 041</u>	<u>7 291</u>	<u>9 588</u>	<u>5 509</u>	<u>9 240</u>	<u>8 554</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 748</u> 5 719	<u>7 983</u>	<u>7 239</u>	<u>9 519</u>	<u>5 470</u>	<u>9 174</u>	<u>8 493</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,710}{3\,116}$	<u>10 875</u>	<u>6 941</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>5 871</u>	<u>9 756</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,653}{4\,928}$	<u>12 680</u>	<u>8 952</u>	$\frac{4\,526}{3\,786}$	<u>7 795</u>	<u>11 766</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,591}{4\,893}$	<u>12 589</u>	<u>8 888</u>	$\frac{4\,494}{3\,759}$	<u>7 740</u>	<u>11 682</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,529}{4\,857}$	<u>12 499</u>	<u>8 824</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 684</u>	<u>11 598</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,529}{4\,857}$	<u>12 499</u>	<u>8 824</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 684</u>	<u>11 598</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,529}{4\,857}$	<u>12 499</u>	<u>8 824</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 684</u>	<u>11 598</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,772}{3\,176}$	<u>10 955</u>	<u>7 064</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>5 933</u>	<u>9 818</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,673}{3\,129}$	<u>10 795</u>	<u>6 961</u>	$\frac{3\,171}{2\,492}$	<u>5 846</u>	<u>9 675</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,772}{3\,176}$	<u>10 955</u>	<u>7 064</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>5 933</u>	<u>9 818</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,753}{5\,025}$	<u>12 794</u>	<u>9 117</u>	$\frac{4\,602}{3\,860}$	<u>7 895</u>	<u>11 865</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,690}{4\,989}$	<u>12 703</u>	<u>9 052</u>	$\frac{4\,570}{3\,833}$	<u>7 838</u>	<u>11 781</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,699}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>7 187</u>	<u>9 451</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,699}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>7 187</u>	<u>9 451</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,699}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>7 187</u>	<u>9 451</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,169}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>5 900</u>	<u>7 653</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,093}{4\,136}$	<u>6 293</u>	<u>5 814</u>	<u>7 542</u>	<u>4 096</u>	<u>7 450</u>	<u>6 788</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,169}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>5 900</u>	<u>7 653</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,855}{5\,817}$	<u>8 099</u>	<u>7 358</u>	<u>9 678</u>	<u>5 549</u>	<u>9 299</u>	<u>8 613</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,806}{5\,775}$	<u>8 042</u>	<u>7 305</u>	<u>9 608</u>	<u>5 509</u>	<u>9 233</u>	<u>8 551</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,757}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>7 253</u>	<u>9 539</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,757}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>7 253</u>	<u>9 539</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,757}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>7 253</u>	<u>9 539</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,212}{4\,239}$	<u>6 429</u>	<u>5 953</u>	<u>7 724</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,628}{4\,953}$	<u>12 611</u>	<u>8 987</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>7 782</u>	<u>11 696</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,628}{4\,953}$	<u>12 611</u>	<u>8 987</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>7 782</u>	<u>11 696</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,628}{4\,953}$	<u>12 611</u>	<u>8 987</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>7 782</u>	<u>11 696</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,836}{3\,238}$	<u>11 038</u>	<u>7 193</u>	$\frac{3\,269}{2\,578}$	<u>5 997</u>	<u>9 882</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,736}{3\,191}$	<u>10 877</u>	<u>7 088</u>	$\frac{3\,221}{2\,541}$	<u>5 909</u>	<u>9 738</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,836}{3\,238}$	<u>11 038</u>	<u>7 193</u>	$\frac{3\,269}{2\,578}$	<u>5 997</u>	<u>9 882</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,804}{5\,074}$	<u>12 853</u>	<u>9 202</u>	$\frac{4\,642}{3\,899}$	<u>7 946</u>	<u>11 916</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,741}{5\,038}$	<u>12 761</u>	<u>9 136</u>	$\frac{4\,609}{3\,871}$	<u>7 889</u>	<u>11 831</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,678}{5\,002}$	<u>12 669</u>	<u>9 071</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>7 832</u>	<u>11 746</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,678}{5\,002}$	<u>12 669</u>	<u>9 071</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>7 832</u>	<u>11 746</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,678}{5\,002}$	<u>12 669</u>	<u>9 071</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>7 832</u>	<u>11 746</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,869}{3\,270}$	<u>11 081</u>	<u>7 259</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 030</u>	<u>9 915</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 136}{4\ 177}$	<u>6 335</u>	<u>5 866</u>	<u>7 611</u>	<u>4 122</u>	<u>7 492</u>	<u>6 830</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\ 212}{4\ 239}$	<u>6 429</u>	<u>5 953</u>	<u>7 724</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 023}{5\ 875}$	<u>8 270</u>	<u>7 527</u>	<u>9 870</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 973}{5\ 833}$	<u>8 211</u>	<u>7 474</u>	<u>9 800</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 923}{5\ 791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 923}{5\ 791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 923}{5\ 791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 361}{4\ 281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 283}{4\ 219}$	<u>6 485</u>	<u>6 017</u>	<u>7 780</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\ 361}{4\ 281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 023}{5\ 875}$	<u>8 270</u>	<u>7 527</u>	<u>9 870</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,769}{3\,222}$	<u>10 919</u>	<u>7 153</u>	$\frac{3\,247}{2\,566}$	<u>5 942</u>	<u>9 770</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,869}{3\,270}$	<u>11 081</u>	<u>7 259</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 030</u>	<u>9 915</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,067}{5\,125}$	<u>13 316</u>	<u>9 390</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 158</u>	<u>12 375</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,002}{5\,088}$	<u>13 221</u>	<u>9 323</u>	$\frac{4\,756}{3\,909}$	<u>8 100</u>	<u>12 287</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,937}{5\,052}$	<u>13 126</u>	<u>9 256</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 042</u>	<u>12 199</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,109}{3\,303}$	<u>11 519</u>	<u>7 425</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 220</u>	<u>10 347</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,005}{3\,254}$	<u>11 351</u>	<u>7 317</u>	$\frac{3\,378}{2\,592}$	<u>6 129</u>	<u>10 196</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{7\,109}{3\,303}$	<u>11 519</u>	<u>7 425</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 220</u>	<u>10 347</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,067}{5\,125}$	<u>13 316</u>	<u>9 390</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 158</u>	<u>12 375</u>

211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,973}{5\,833}$	<u>8 211</u>	<u>7 474</u>	<u>9 800</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>7 420</u>	<u>9 729</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,361}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,283}{4\,219}$	<u>6 485</u>	<u>6 017</u>	<u>7 780</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,361}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>6 106</u>	<u>7 895</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205.

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>14 855</u> 13 750	<u>15 251</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>15 849</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>14 855</u> 13 750	<u>15 251</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>15 849</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>14 855</u> 13 750	<u>15 251</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>15 849</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 219</u> 13 750

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>8 298</u>	<u>7 352</u>	<u>9 644</u>	<u>8 186</u>	<u>4 257</u>	<u>12 018</u>	<u>8 395</u>		

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013, 350	3				

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 137</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 940</u> 13 750
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 137</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 940</u> 13 750
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 219</u> 13 750	<u>16 137</u> 13 750	<u>16 384</u> 13 750	<u>16 940</u> 13 750

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>6 604</u> 3 157	<u>12 601</u>	<u>7 532</u>	<u>5 795</u> 4 988	<u>6 049</u>	<u>10 310</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

211-4.**211-401.**

					,						
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 297</u> <u>1 339</u>	<u>3 974</u>	<u>8 810</u>	<u>7 585</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 297</u> <u>1 339</u>	<u>3 974</u>	<u>8 810</u>	<u>7 585</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> <u>5 628</u>	<u>6 051</u>	<u>9 178</u>	<u>7 597</u>	<u>7 597</u>	<u>9 301</u>	<u>7 823</u>

211-402.

211-402-0100																
211-402-0101			1	1000	<u>5 410</u> 4 744	<u>5 152</u> 4 573	<u>6 425</u> 5 809	<u>5 608</u> 5 016	<u>5 608</u> 5 016	<u>8 424</u> 6 200	<u>5 733</u> 5 138	<u>4 856</u> 2 321	<u>8 868</u> 6 109	<u>5 234</u> 4 653	<u>5 608</u> 5 016	<u>4 448</u> 2 321

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			

8.04-08-2023

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{6\,456}{2\,679}$	<u>9 609</u>	<u>7 024</u>	<u>3 665</u>	<u>5 845</u>	<u>10 544</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{6\,456}{2\,679}$	<u>9 609</u>	<u>7 024</u>	<u>3 665</u>	<u>5 845</u>	<u>10 544</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{5\,269}{1\,468}$	<u>9 301</u>	<u>7 116</u>	<u>7 597</u>	<u>4 385</u>	<u>8 234</u>

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{7\,581}{2\,321}$

					,	
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036	

211-5.**211-501.**

					,							
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 619</u> 2 411	<u>5 078</u>	<u>6 479</u>	<u>7 447</u>	<u>4 721</u>	<u>6 542</u>	<u>5 986</u>	<u>6 318</u> 2 545

211-6.**211-601.**

-

					,							
211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>3 861</u>	<u>5 416</u>	<u>8 662</u>	<u>7 355</u>	<u>5 284</u>	<u>6 978</u>	<u>6 385</u>

211-603.

-

-

					,							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 713</u>	<u>6 886</u>	<u>4 157</u> 2 545	<u>5 707</u>	<u>10 406</u>

211-601-0100	-	23735-2014	3							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 151</u> 2 143	<u>11 427</u>	<u>6 756</u>	<u>5 087</u> 2 571	<u>5 499</u> <u>10 511</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{5\,008}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>6 463</u>	<u>8 089</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>

211-7.**211-701.**

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u> <u>8 803</u> 4 227
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u> <u>8 803</u> 4 227
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u> <u>8 803</u> 4 227
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u> <u>8 803</u> 4 227
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{9\,802}{8\,587}$	<u>9 337</u>	<u>11 631</u>	<u>10 159</u>	<u>10 159</u>	<u>15 404</u>	<u>10 385</u> <u>8 803</u> 4 227

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{7\ 257}{3\ 237}$	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{7\ 257}{3\ 237}$	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{7\ 257}{3\ 237}$	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{7\ 257}{3\ 237}$	<u>11 525</u>	<u>7 592</u>	<u>3 628</u>	<u>6 316</u>	<u>10 684</u>

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	

8.04-08-2023

211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>16 204</u>	<u>9 485</u>	<u>10 159</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 521</u> <u>18 952</u>	<u>29 789</u> <u>18 952</u>	<u>28 521</u> <u>18 952</u>	<u>28 151</u> <u>18 952</u>	<u>32 423</u> <u>18 952</u>	<u>32 423</u> <u>18 952</u>
212-101-0200	5 7473-2010	3								

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 264</u> 17 941	<u>24 733</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>27 420</u> 19 510
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 925</u> 18 591	<u>25 461</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>28 148</u> 20 227
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 567</u> 18 779	<u>25 927</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431	<u>31 584</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>28 756</u> 20 431
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 761</u> 18 971	<u>26 139</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>28 968</u> 20 640
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 960</u> 19 166	<u>26 355</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>29 184</u> 20 852
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 570	<u>26 801</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>29 630</u> 21 291
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 778	<u>27 032</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>29 860</u> 21 518
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 761</u> 18 971	<u>26 139</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>28 968</u> 20 640
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 960</u> 19 166	<u>26 355</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>29 184</u> 20 852
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 163</u> 19 366	<u>26 576</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>29 405</u> 21 070
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 778	<u>27 032</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>29 860</u> 21 518
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 19 991	<u>27 267</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>30 095</u> 21 749
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 960</u> 19 166	<u>26 355</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>29 184</u> 20 852

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 088</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>28 717</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 816</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 446</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 512</u> 20 431	<u>31 584</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 121</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 723</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 333</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 940</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 549</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 386</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>30 995</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 616</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 226</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 723</u> 20 640	<u>31 796</u> 20 640	<u>30 723</u> 20 640	<u>30 333</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640	<u>34 503</u> 20 640
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 940</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 549</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 160</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>30 770</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 616</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 226</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 461</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 940</u> 20 852	<u>32 012</u> 20 852	<u>30 940</u> 20 852	<u>30 549</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852	<u>34 719</u> 20 852

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 163</u> 19 366	<u>26 576</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>29 405</u> 21 070
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 570	<u>26 801</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>29 630</u> 21 291
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 798</u> 19 991	<u>27 267</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>30 095</u> 21 749
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 208	<u>27 507</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>30 335</u> 21 986
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 163</u> 19 366	<u>26 576</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>29 405</u> 21 070
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 370</u> 19 570	<u>26 801</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>29 630</u> 21 291
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 778	<u>27 032</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>29 860</u> 21 518
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 208	<u>27 507</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>30 335</u> 21 986
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 244</u> 20 430	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 540</u> 19 197	<u>26 139</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>28 826</u> 20 893
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 391	<u>26 612</u> 21 104	<u>34 975</u> 21 104	<u>32 269</u> 21 104	<u>31 196</u> 21 104	<u>31 196</u> 21 104	<u>29 440</u> 21 104
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 389</u> 19 589	<u>26 830</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>29 659</u> 21 320
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 594</u> 19 791	<u>27 054</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>29 882</u> 21 540

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 160</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>30 770</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 386</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>30 995</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>32 924</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749	<u>31 461</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749	<u>35 630</u> 21 749
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>31 701</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 160</u> 21 070	<u>32 233</u> 21 070	<u>31 160</u> 21 070	<u>30 770</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070	<u>34 940</u> 21 070
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 386</u> 21 291	<u>32 459</u> 21 291	<u>31 386</u> 21 291	<u>30 995</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291	<u>35 165</u> 21 291
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 21 518	<u>32 689</u> 21 518	<u>31 616</u> 21 518	<u>31 226</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518	<u>35 395</u> 21 518
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 986	<u>33 164</u> 21 986	<u>32 091</u> 21 986	<u>31 701</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986	<u>35 871</u> 21 986
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 494</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 123</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 196</u> 21 104	<u>32 269</u> 21 104	<u>31 196</u> 21 104	<u>30 806</u> 21 104	<u>34 975</u> 21 104	<u>34 975</u> 21 104
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 415</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 024</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 248</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 207	<u>27 514</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>30 343</u> 21 993
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 422	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 389</u> 19 589	<u>26 830</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>29 659</u> 21 320
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 594</u> 19 791	<u>27 054</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>29 882</u> 21 540
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 804</u> 19 997	<u>27 282</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>30 110</u> 21 764
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 422	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 459</u> 20 642	<u>27 995</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>30 823</u> 22 466
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 594</u> 19 791	<u>27 054</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>29 882</u> 21 540
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 804</u> 19 997	<u>27 282</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>30 110</u> 21 764
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 207	<u>27 514</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>30 343</u> 21 993
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 459</u> 20 642	<u>27 995</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>30 823</u> 22 466
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 687</u> 20 866	<u>28 243</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>31 072</u> 22 710
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 804</u> 19 997	<u>27 282</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>30 110</u> 21 764

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 099</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>31 708</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 415</u> 21 320	<u>32 487</u> 21 320	<u>31 415</u> 21 320	<u>31 024</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320	<u>35 194</u> 21 320
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 248</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 866</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 476</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 579</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 189</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>31 638</u> 21 540	<u>31 248</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540	<u>35 417</u> 21 540
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 866</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 476</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 099</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>31 708</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 579</u> 22 466	<u>33 652</u> 22 466	<u>32 579</u> 22 466	<u>32 189</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466	<u>36 359</u> 22 466
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 437</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 866</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>31 476</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764	<u>35 645</u> 21 764

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 207	<u>27 514</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>30 343</u> 21 993
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 422	<u>27 752</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>30 581</u> 22 227
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 687</u> 20 866	<u>28 243</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>31 072</u> 22 710
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 920</u> 21 096	<u>28 497</u> 22 960	<u>36 860</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>33 081</u> 22 960	<u>33 081</u> 22 960	<u>31 325</u> 22 960
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 765</u> 19 419	<u>26 395</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>29 082</u> 21 145
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 416</u> 19 615	<u>26 870</u> 21 359	<u>35 234</u> 21 359	<u>32 527</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359	<u>29 699</u> 21 359
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 619</u> 19 815	<u>27 091</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>29 920</u> 21 577
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 827</u> 20 019	<u>27 317</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>30 146</u> 21 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 255</u> 20 441	<u>27 784</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>30 612</u> 22 258
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 476</u> 20 658	<u>28 024</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>30 853</u> 22 495
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 619</u> 19 815	<u>27 091</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>29 920</u> 21 577
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 827</u> 20 019	<u>27 317</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>30 146</u> 21 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 228	<u>27 548</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>30 377</u> 22 026

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 099</u> 21 993	<u>33 171</u> 21 993	<u>32 099</u> 21 993	<u>31 708</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993	<u>35 878</u> 21 993
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>31 946</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227	<u>36 116</u> 22 227
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>32 437</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710	<u>36 607</u> 22 710
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>33 081</u> 22 960	<u>32 691</u> 22 960	<u>36 860</u> 22 960	<u>36 860</u> 22 960
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 749</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 379</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 454</u> 21 359	<u>32 527</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359	<u>31 064</u> 21 359	<u>35 234</u> 21 359	<u>35 234</u> 21 359
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 285</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 902</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 511</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 368</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>31 978</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 608</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 218</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 285</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577	<u>35 455</u> 21 577
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 902</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 511</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 132</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>31 742</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 476</u> 20 658	<u>28 024</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>30 853</u> 22 495
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 270</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>31 099</u> 22 737
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 827</u> 20 019	<u>27 317</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>30 146</u> 21 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 228	<u>27 548</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>30 377</u> 22 026
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 255</u> 20 441	<u>27 784</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>30 612</u> 22 258
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 270</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>31 099</u> 22 737
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 107	<u>28 521</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>31 350</u> 22 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 228	<u>27 548</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>30 377</u> 22 026
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 255</u> 20 441	<u>27 784</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>30 612</u> 22 258
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 476</u> 20 658	<u>28 024</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>30 853</u> 22 495
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 107	<u>28 521</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>31 350</u> 22 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 339	<u>28 778</u> 23 237	<u>37 141</u> 23 237	<u>34 435</u> 23 237	<u>33 362</u> 23 237	<u>33 362</u> 23 237	<u>31 606</u> 23 237
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 349</u> 19 993	<u>27 036</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>29 723</u> 21 776

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 608</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 218</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 854</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 464</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 902</u> 21 799	<u>32 975</u> 21 799	<u>31 902</u> 21 799	<u>31 511</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799	<u>35 681</u> 21 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 132</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>31 742</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 368</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>31 978</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 854</u> 22 737	<u>33 927</u> 22 737	<u>32 854</u> 22 737	<u>32 464</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737	<u>36 634</u> 22 737
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 105</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>32 715</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 132</u> 22 026	<u>33 205</u> 22 026	<u>32 132</u> 22 026	<u>31 742</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026	<u>35 912</u> 22 026
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 368</u> 22 258	<u>33 441</u> 22 258	<u>32 368</u> 22 258	<u>31 978</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258	<u>36 147</u> 22 258
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 608</u> 22 495	<u>33 681</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 218</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495	<u>36 388</u> 22 495
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 105</u> 22 984	<u>34 178</u> 22 984	<u>33 105</u> 22 984	<u>32 715</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984	<u>36 885</u> 22 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 237	<u>34 435</u> 23 237	<u>33 362</u> 23 237	<u>32 972</u> 23 237	<u>37 141</u> 23 237	<u>37 141</u> 23 237
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 391</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 020</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 195	<u>27 518</u> 21 996	<u>35 881</u> 21 996	<u>33 175</u> 21 996	<u>32 102</u> 21 996	<u>32 102</u> 21 996	<u>30 346</u> 21 996
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 401	<u>27 746</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>30 574</u> 22 221
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 611	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 869</u> 21 045	<u>28 458</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>31 287</u> 22 922
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 269	<u>28 706</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>31 535</u> 23 166
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 401	<u>27 746</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>30 574</u> 22 221
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 611	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 646</u> 20 826	<u>28 216</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>31 044</u> 22 684
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 269	<u>28 706</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>31 535</u> 23 166
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 498	<u>28 959</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>31 788</u> 23 415
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 611	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 646</u> 20 826	<u>28 216</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>31 044</u> 22 684
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 869</u> 21 045	<u>28 458</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>31 287</u> 22 922

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 102</u> 21 996	<u>33 175</u> 21 996	<u>32 102</u> 21 996	<u>31 712</u> 21 996	<u>35 881</u> 21 996	<u>35 881</u> 21 996
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 330</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>31 940</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 043</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>32 653</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>32 900</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 330</u> 22 221	<u>33 403</u> 22 221	<u>32 330</u> 22 221	<u>31 940</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221	<u>36 109</u> 22 221
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 800</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 410</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>32 900</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 544</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 153</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 800</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 410</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 043</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>32 653</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 498	<u>28 959</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>31 788</u> 23 415
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 566</u> 21 731	<u>29 218</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>32 046</u> 23 670
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 646</u> 20 826	<u>28 216</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>31 044</u> 22 684
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 869</u> 21 045	<u>28 458</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>31 287</u> 22 922
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 269	<u>28 706</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>31 535</u> 23 166
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 566</u> 21 731	<u>29 218</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>32 046</u> 23 670
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 809</u> 21 970	<u>29 482</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>32 311</u> 23 930
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 21 731	<u>29 218</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>32 046</u> 23 670
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 809</u> 21 970	<u>29 482</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>32 311</u> 23 930
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 057</u> 22 214	<u>29 752</u> 24 196	<u>38 116</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196	<u>32 581</u> 24 196
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 310</u> 22 464	<u>30 029</u> 24 468	<u>38 392</u> 24 468	<u>35 686</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>32 857</u> 24 468
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 835</u> 22 980	<u>30 600</u> 25 030	<u>38 964</u> 25 030	<u>36 257</u> 25 030	<u>35 184</u> 25 030	<u>35 184</u> 25 030	<u>33 429</u> 25 030
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 224</u> 21 839	<u>29 093</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>31 780</u> 23 801

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 544</u> 23 415	<u>34 616</u> 23 415	<u>33 544</u> 23 415	<u>33 153</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415	<u>37 323</u> 23 415
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 802</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 412</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 800</u> 22 684	<u>33 873</u> 22 684	<u>32 800</u> 22 684	<u>32 410</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684	<u>36 580</u> 22 684
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 043</u> 22 922	<u>34 116</u> 22 922	<u>33 043</u> 22 922	<u>32 653</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922	<u>36 822</u> 22 922
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>32 900</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166	<u>37 070</u> 23 166
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 802</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 412</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>33 676</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 802</u> 23 670	<u>34 875</u> 23 670	<u>33 802</u> 23 670	<u>33 412</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670	<u>37 582</u> 23 670
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 066</u> 23 930	<u>35 139</u> 23 930	<u>34 066</u> 23 930	<u>33 676</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930	<u>37 846</u> 23 930
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 337</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196	<u>33 946</u> 24 196	<u>38 116</u> 24 196	<u>38 116</u> 24 196
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 613</u> 24 468	<u>35 686</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 223</u> 24 468	<u>38 392</u> 24 468	<u>38 392</u> 24 468
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 184</u> 25 030	<u>36 257</u> 25 030	<u>35 184</u> 25 030	<u>34 794</u> 25 030	<u>38 964</u> 25 030	<u>38 964</u> 25 030
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 448</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 077</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 059	<u>29 595</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>32 424</u> 24 041
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 128</u> 22 285	<u>29 845</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>32 673</u> 24 287
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 600</u> 22 749	<u>30 359</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>33 187</u> 24 793
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 843</u> 22 988	<u>30 624</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>33 452</u> 25 054
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 059	<u>29 595</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>32 424</u> 24 041
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 128</u> 22 285	<u>29 845</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>32 673</u> 24 287
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 362</u> 22 514	<u>30 099</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>32 928</u> 24 537
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 843</u> 22 988	<u>30 624</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>33 452</u> 25 054
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 233	<u>30 895</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>33 723</u> 25 320
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 128</u> 22 285	<u>29 845</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>32 673</u> 24 287
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 362</u> 22 514	<u>30 099</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>32 928</u> 24 537
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 600</u> 22 749	<u>30 359</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>33 187</u> 24 793
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 233	<u>30 895</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>33 723</u> 25 320

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 180</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>33 789</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 429</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 039</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 943</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 553</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 180</u> 24 041	<u>35 252</u> 24 041	<u>34 180</u> 24 041	<u>33 789</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041	<u>37 959</u> 24 041
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 429</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 039</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 683</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 293</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 089</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 429</u> 24 287	<u>35 502</u> 24 287	<u>34 429</u> 24 287	<u>34 039</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287	<u>38 208</u> 24 287
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 683</u> 24 537	<u>35 756</u> 24 537	<u>34 683</u> 24 537	<u>34 293</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537	<u>38 463</u> 24 537
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 943</u> 24 793	<u>36 016</u> 24 793	<u>34 943</u> 24 793	<u>34 553</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793	<u>38 722</u> 24 793
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 089</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 346</u> 23 483	<u>31 171</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>34 000</u> 25 592
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 233	<u>30 895</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>33 723</u> 25 320
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 346</u> 23 483	<u>31 171</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>34 000</u> 25 592
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 605</u> 23 738	<u>31 454</u> 25 871	<u>39 818</u> 25 871	<u>37 111</u> 25 871	<u>36 038</u> 25 871	<u>36 038</u> 25 871	<u>34 282</u> 25 871
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 870</u> 23 999	<u>31 743</u> 26 155	<u>40 106</u> 26 155	<u>37 400</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>34 571</u> 26 155
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 418</u> 24 538	<u>32 340</u> 26 743	<u>40 704</u> 26 743	<u>37 997</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>35 168</u> 26 743
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 232</u> 22 831	<u>30 201</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>32 889</u> 24 892
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 918</u> 23 062	<u>30 715</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>33 544</u> 25 144
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>30 976</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>33 805</u> 25 400
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 650</u> 23 783	<u>31 514</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>34 342</u> 25 929
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 905</u> 24 033	<u>31 791</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>34 620</u> 26 202
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 918</u> 23 062	<u>30 715</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>33 544</u> 25 144
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>30 976</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>33 805</u> 25 400

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 755</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 365</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 479</u> 25 320	<u>36 552</u> 25 320	<u>35 479</u> 25 320	<u>35 089</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320	<u>39 258</u> 25 320
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 755</u> 25 592	<u>36 828</u> 25 592	<u>35 755</u> 25 592	<u>35 365</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592	<u>39 535</u> 25 592
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 038</u> 25 871	<u>37 111</u> 25 871	<u>36 038</u> 25 871	<u>35 648</u> 25 871	<u>39 818</u> 25 871	<u>39 818</u> 25 871
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 327</u> 26 155	<u>37 400</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>35 937</u> 26 155	<u>40 106</u> 26 155	<u>40 106</u> 26 155
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 924</u> 26 743	<u>37 997</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 534</u> 26 743	<u>40 704</u> 26 743	<u>40 704</u> 26 743
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 556</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 186</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 300</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>34 909</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 560</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 170</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 098</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>35 708</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 375</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>35 985</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 300</u> 25 144	<u>36 372</u> 25 144	<u>35 300</u> 25 144	<u>34 909</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144	<u>39 079</u> 25 144
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 560</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 170</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 826</u> 25 662	<u>36 899</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>35 436</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 375</u> 26 202	<u>37 448</u> 26 202	<u>36 375</u> 26 202	<u>35 985</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202	<u>40 155</u> 26 202
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 658</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 268</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 560</u> 25 400	<u>36 633</u> 25 400	<u>35 560</u> 25 400	<u>35 170</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400	<u>39 340</u> 25 400
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 826</u> 25 662	<u>36 899</u> 25 662	<u>35 826</u> 25 662	<u>35 436</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662	<u>39 606</u> 25 662
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 098</u> 25 929	<u>37 171</u> 25 929	<u>36 098</u> 25 929	<u>35 708</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929	<u>39 877</u> 25 929
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 658</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 268</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 948</u> 26 766	<u>38 021</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>36 558</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 658</u> 26 481	<u>37 731</u> 26 481	<u>36 658</u> 26 481	<u>36 268</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481	<u>40 438</u> 26 481
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 948</u> 26 766	<u>38 021</u> 26 766	<u>36 948</u> 26 766	<u>36 558</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766	<u>40 727</u> 26 766
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 057	<u>38 316</u> 27 057	<u>37 243</u> 27 057	<u>36 853</u> 27 057	<u>41 023</u> 27 057	<u>41 023</u> 27 057
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 545</u> 27 354	<u>38 618</u> 27 354	<u>37 545</u> 27 354	<u>37 155</u> 27 354	<u>41 325</u> 27 354	<u>41 325</u> 27 354
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 170</u> 27 969	<u>39 243</u> 27 969	<u>38 170</u> 27 969	<u>37 780</u> 27 969	<u>41 949</u> 27 969	<u>41 949</u> 27 969
212-101-0900	25 7473-2010	3								

212-101-0901		3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 483</u> 24 602	<u>32 419</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>35 247</u> 26 820
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552

212-101-0901		3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>36 613</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 483</u> 24 602	<u>32 419</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>35 247</u> 26 820
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 999</u> 25 110	<u>32 981</u> 27 373	<u>41 344</u> 27 373	<u>38 638</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>35 809</u> 27 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 264</u> 25 371	<u>33 270</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>36 099</u> 27 658
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 483</u> 24 602	<u>32 419</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>35 247</u> 26 820
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 738</u> 24 853	<u>32 697</u> 27 094	<u>41 061</u> 27 094	<u>38 354</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>35 525</u> 27 094
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 264</u> 25 371	<u>33 270</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>36 099</u> 27 658
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 536</u> 25 638	<u>33 566</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>36 395</u> 27 950
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 536</u> 25 638	<u>33 566</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>36 395</u> 27 950
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 813</u> 25 911	<u>33 868</u> 28 247	<u>42 232</u> 28 247	<u>39 525</u> 28 247	<u>38 452</u> 28 247	<u>38 452</u> 28 247	<u>36 697</u> 28 247
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 385</u> 26 474	<u>34 492</u> 28 861	<u>42 856</u> 28 861	<u>40 149</u> 28 861	<u>39 076</u> 28 861	<u>39 076</u> 28 861	<u>37 321</u> 28 861
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 681</u> 26 765	<u>34 814</u> 29 178	<u>43 178</u> 29 178	<u>40 471</u> 29 178	<u>39 399</u> 29 178	<u>39 399</u> 29 178	<u>37 643</u> 29 178
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 830</u> 26 372	<u>34 156</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>36 843</u> 28 785
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 639	<u>34 710</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>37 539</u> 29 076

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>36 613</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 565</u> 27 373	<u>38 638</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>37 175</u> 27 373	<u>41 344</u> 27 373	<u>41 344</u> 27 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 464</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>38 076</u> 26 820	<u>37 003</u> 26 820	<u>36 613</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820	<u>40 783</u> 26 820
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 281</u> 27 094	<u>38 354</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>36 891</u> 27 094	<u>41 061</u> 27 094	<u>41 061</u> 27 094
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 658	<u>38 927</u> 27 658	<u>37 855</u> 27 658	<u>37 464</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658	<u>41 634</u> 27 658
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 150</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>37 760</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 150</u> 27 950	<u>39 223</u> 27 950	<u>38 150</u> 27 950	<u>37 760</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950	<u>41 930</u> 27 950
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 452</u> 28 247	<u>39 525</u> 28 247	<u>38 452</u> 28 247	<u>38 062</u> 28 247	<u>42 232</u> 28 247	<u>42 232</u> 28 247
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 076</u> 28 861	<u>40 149</u> 28 861	<u>39 076</u> 28 861	<u>38 686</u> 28 861	<u>42 856</u> 28 861	<u>42 856</u> 28 861
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 399</u> 29 178	<u>40 471</u> 29 178	<u>39 399</u> 29 178	<u>39 008</u> 29 178	<u>43 178</u> 29 178	<u>43 178</u> 29 178
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 511</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 141</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 294</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>38 904</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 110</u> 27 188	<u>35 319</u> 29 675	<u>43 683</u> 29 675	<u>40 976</u> 29 675	<u>39 903</u> 29 675	<u>39 903</u> 29 675	<u>38 148</u> 29 675
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 471	<u>35 633</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>38 462</u> 29 984
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 639	<u>34 710</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>37 539</u> 29 076
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 828</u> 26 911	<u>35 012</u> 29 372	<u>43 375</u> 29 372	<u>40 669</u> 29 372	<u>39 596</u> 29 372	<u>39 596</u> 29 372	<u>37 840</u> 29 372
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 398</u> 27 471	<u>35 633</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>38 462</u> 29 984
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 692</u> 27 760	<u>35 954</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>38 783</u> 30 300
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 692</u> 27 760	<u>35 954</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>38 783</u> 30 300
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 992</u> 28 056	<u>36 282</u> 30 622	<u>44 645</u> 30 622	<u>41 939</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622	<u>39 110</u> 30 622
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 611</u> 28 666	<u>36 958</u> 31 288	<u>45 322</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 542</u> 31 288	<u>41 542</u> 31 288	<u>39 786</u> 31 288
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 981	<u>37 307</u> 31 632	<u>45 671</u> 31 632	<u>42 964</u> 31 632	<u>41 891</u> 31 632	<u>41 891</u> 31 632	<u>40 136</u> 31 632
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 075</u> 27 598	<u>35 511</u> 30 119	<u>43 768</u> 30 119	<u>41 134</u> 30 119	<u>39 866</u> 30 119	<u>39 866</u> 30 119	<u>38 198</u> 30 119
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 810</u> 27 877	<u>36 079</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>38 907</u> 30 423
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 452	<u>36 716</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050	<u>42 373</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>39 545</u> 31 050

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 903</u> 29 675	<u>40 976</u> 29 675	<u>39 903</u> 29 675	<u>39 513</u> 29 675	<u>43 683</u> 29 675	<u>43 683</u> 29 675
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>39 827</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 294</u> 29 076	<u>40 367</u> 29 076	<u>39 294</u> 29 076	<u>38 904</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076	<u>43 074</u> 29 076
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 596</u> 29 372	<u>40 669</u> 29 372	<u>39 596</u> 29 372	<u>39 206</u> 29 372	<u>43 375</u> 29 372	<u>43 375</u> 29 372
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 984	<u>41 290</u> 29 984	<u>40 218</u> 29 984	<u>39 827</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984	<u>43 997</u> 29 984
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 538</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 148</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 538</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 538</u> 30 300	<u>40 148</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300	<u>44 318</u> 30 300
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 622	<u>41 939</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622	<u>40 476</u> 30 622	<u>44 645</u> 30 622	<u>44 645</u> 30 622
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 542</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 542</u> 31 288	<u>41 152</u> 31 288	<u>45 322</u> 31 288	<u>45 322</u> 31 288
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 891</u> 31 632	<u>42 964</u> 31 632	<u>41 891</u> 31 632	<u>41 501</u> 31 632	<u>45 671</u> 31 632	<u>45 671</u> 31 632
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 866</u> 30 119	<u>41 134</u> 30 119	<u>39 866</u> 30 119	<u>39 496</u> 30 119	<u>43 768</u> 30 119	<u>43 768</u> 30 119
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 663</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 273</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 300</u> 31 050	<u>42 373</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>40 910</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 695</u> 28 748	<u>37 045</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>39 873</u> 31 373
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 810</u> 27 877	<u>36 079</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>38 907</u> 30 423
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 099</u> 28 161	<u>36 394</u> 30 733	<u>44 758</u> 30 733	<u>42 051</u> 30 733	<u>40 979</u> 30 733	<u>40 979</u> 30 733	<u>39 223</u> 30 733
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 695</u> 28 748	<u>37 045</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>39 873</u> 31 373
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 003</u> 29 051	<u>37 380</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>40 209</u> 31 704
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 003</u> 29 051	<u>37 380</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>40 209</u> 31 704
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 317</u> 29 360	<u>37 723</u> 32 041	<u>46 087</u> 32 041	<u>43 380</u> 32 041	<u>42 307</u> 32 041	<u>42 307</u> 32 041	<u>40 552</u> 32 041
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 965</u> 29 998	<u>38 431</u> 32 738	<u>46 794</u> 32 738	<u>44 088</u> 32 738	<u>43 015</u> 32 738	<u>43 015</u> 32 738	<u>41 259</u> 32 738
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 300</u> 30 328	<u>38 796</u> 33 097	<u>47 160</u> 33 097	<u>44 453</u> 33 097	<u>43 380</u> 33 097	<u>43 380</u> 33 097	<u>41 625</u> 33 097
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 281</u> 28 785	<u>36 818</u> 31 405	<u>45 075</u> 31 405	<u>42 441</u> 31 405	<u>41 173</u> 31 405	<u>41 173</u> 31 405	<u>39 505</u> 31 405
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 075	<u>37 399</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>40 228</u> 31 722
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 637</u> 29 675	<u>38 064</u> 32 376	<u>46 427</u> 32 376	<u>43 721</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>40 892</u> 32 376
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 951</u> 29 984	<u>38 406</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>41 235</u> 32 713

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 629</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 239</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 663</u> 30 423	<u>41 736</u> 30 423	<u>40 663</u> 30 423	<u>40 273</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423	<u>44 443</u> 30 423
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 979</u> 30 733	<u>42 051</u> 30 733	<u>40 979</u> 30 733	<u>40 588</u> 30 733	<u>44 758</u> 30 733	<u>44 758</u> 30 733
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 629</u> 31 373	<u>42 702</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 239</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373	<u>45 409</u> 31 373
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 965</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 574</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 965</u> 31 704	<u>43 037</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 574</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704	<u>45 744</u> 31 704
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 307</u> 32 041	<u>43 380</u> 32 041	<u>42 307</u> 32 041	<u>41 917</u> 32 041	<u>46 087</u> 32 041	<u>46 087</u> 32 041
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 015</u> 32 738	<u>44 088</u> 32 738	<u>43 015</u> 32 738	<u>42 625</u> 32 738	<u>46 794</u> 32 738	<u>46 794</u> 32 738
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 380</u> 33 097	<u>44 453</u> 33 097	<u>43 380</u> 33 097	<u>42 990</u> 33 097	<u>47 160</u> 33 097	<u>47 160</u> 33 097
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 173</u> 31 405	<u>42 441</u> 31 405	<u>41 173</u> 31 405	<u>40 803</u> 31 405	<u>45 075</u> 31 405	<u>45 075</u> 31 405
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 593</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 648</u> 32 376	<u>43 721</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 258</u> 32 376	<u>46 427</u> 32 376	<u>46 427</u> 32 376
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 990</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 600</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 075	<u>37 399</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>40 228</u> 31 722
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 329</u> 29 372	<u>37 728</u> 32 046	<u>46 092</u> 32 046	<u>43 385</u> 32 046	<u>42 312</u> 32 046	<u>42 312</u> 32 046	<u>40 556</u> 32 046
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 951</u> 29 984	<u>38 406</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>41 235</u> 32 713
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 272</u> 30 300	<u>38 756</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>41 585</u> 33 058
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 272</u> 30 300	<u>38 756</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>41 585</u> 33 058
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 599</u> 30 622	<u>39 113</u> 33 409	<u>47 477</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 698</u> 33 409	<u>43 698</u> 33 409	<u>41 942</u> 33 409
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 276</u> 31 288	<u>39 851</u> 34 136	<u>48 215</u> 34 136	<u>45 508</u> 34 136	<u>44 436</u> 34 136	<u>44 436</u> 34 136	<u>42 680</u> 34 136
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 625</u> 31 632	<u>40 232</u> 34 511	<u>48 596</u> 34 511	<u>45 890</u> 34 511	<u>44 817</u> 34 511	<u>44 817</u> 34 511	<u>43 061</u> 34 511
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 021</u> 30 497	<u>38 717</u> 33 274	<u>46 974</u> 33 274	<u>44 340</u> 33 274	<u>43 072</u> 33 274	<u>43 072</u> 33 274	<u>41 404</u> 33 274
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 786</u> 30 806	<u>39 317</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>42 146</u> 33 610
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 431</u> 31 441	<u>40 021</u> 34 303	<u>48 385</u> 34 303	<u>45 678</u> 34 303	<u>44 606</u> 34 303	<u>44 606</u> 34 303	<u>42 850</u> 34 303
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 764</u> 31 768	<u>40 384</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>43 213</u> 34 660
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 786</u> 30 806	<u>39 317</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>42 146</u> 33 610

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 722	<u>43 056</u> 31 722	<u>41 983</u> 31 722	<u>41 593</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722	<u>45 763</u> 31 722
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 312</u> 32 046	<u>43 385</u> 32 046	<u>42 312</u> 32 046	<u>41 922</u> 32 046	<u>46 092</u> 32 046	<u>46 092</u> 32 046
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 990</u> 32 713	<u>44 063</u> 32 713	<u>42 990</u> 32 713	<u>42 600</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713	<u>46 770</u> 32 713
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 340</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>42 950</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 340</u> 33 058	<u>44 413</u> 33 058	<u>43 340</u> 33 058	<u>42 950</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058	<u>47 120</u> 33 058
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 698</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 698</u> 33 409	<u>43 307</u> 33 409	<u>47 477</u> 33 409	<u>47 477</u> 33 409
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 436</u> 34 136	<u>45 508</u> 34 136	<u>44 436</u> 34 136	<u>44 045</u> 34 136	<u>48 215</u> 34 136	<u>48 215</u> 34 136
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 817</u> 34 511	<u>45 890</u> 34 511	<u>44 817</u> 34 511	<u>44 426</u> 34 511	<u>48 596</u> 34 511	<u>48 596</u> 34 511
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 072</u> 33 274	<u>44 340</u> 33 274	<u>43 072</u> 33 274	<u>42 702</u> 33 274	<u>46 974</u> 33 274	<u>46 974</u> 33 274
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 901</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 511</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 606</u> 34 303	<u>45 678</u> 34 303	<u>44 606</u> 34 303	<u>44 215</u> 34 303	<u>48 385</u> 34 303	<u>48 385</u> 34 303
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 969</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 578</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 901</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610	<u>43 511</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610	<u>47 681</u> 33 610

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 105</u> 31 120	<u>39 666</u> 33 953	<u>48 029</u> 33 953	<u>45 323</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953	<u>42 494</u> 33 953
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 764</u> 31 768	<u>40 384</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>43 213</u> 34 660
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 103</u> 32 103	<u>40 755</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>43 584</u> 35 025
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 103</u> 32 103	<u>40 755</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>43 584</u> 35 025
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 450</u> 32 444	<u>41 134</u> 35 398	<u>49 497</u> 35 398	<u>46 791</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>43 962</u> 35 398
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 167</u> 33 149	<u>41 915</u> 36 167	<u>50 279</u> 36 167	<u>47 573</u> 36 167	<u>46 500</u> 36 167	<u>46 500</u> 36 167	<u>44 744</u> 36 167
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 537</u> 33 514	<u>42 319</u> 36 565	<u>50 683</u> 36 565	<u>47 976</u> 36 565	<u>46 903</u> 36 565	<u>46 903</u> 36 565	<u>45 148</u> 36 565
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 936</u> 17 618	<u>24 359</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>27 046</u> 19 142
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 446</u> 18 120	<u>24 931</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>27 618</u> 19 705
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 113</u> 18 777	<u>25 667</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>28 354</u> 20 429

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 250</u> 33 953	<u>45 323</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953	<u>43 860</u> 33 953	<u>48 029</u> 33 953	<u>48 029</u> 33 953
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 969</u> 34 660	<u>46 041</u> 34 660	<u>44 969</u> 34 660	<u>44 578</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660	<u>48 748</u> 34 660
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 339</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>44 949</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 339</u> 35 025	<u>46 412</u> 35 025	<u>45 339</u> 35 025	<u>44 949</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025	<u>49 119</u> 35 025
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 718</u> 35 398	<u>46 791</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>45 328</u> 35 398	<u>49 497</u> 35 398	<u>49 497</u> 35 398
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>46 500</u> 36 167	<u>47 573</u> 36 167	<u>46 500</u> 36 167	<u>46 109</u> 36 167	<u>50 279</u> 36 167	<u>50 279</u> 36 167
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 903</u> 36 565	<u>47 976</u> 36 565	<u>46 903</u> 36 565	<u>46 513</u> 36 565	<u>50 683</u> 36 565	<u>50 683</u> 36 565
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 714</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 343</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>29 286</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>28 915</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 022</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>29 651</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 757</u> 18 967	<u>26 135</u> 20 635	<u>34 499</u> 20 635	<u>31 792</u> 20 635	<u>30 719</u> 20 635	<u>30 719</u> 20 635	<u>28 964</u> 20 635
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 954</u> 19 160	<u>26 349</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>29 177</u> 20 846
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>26 567</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>29 396</u> 21 061
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 569</u> 19 765	<u>27 018</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>29 846</u> 21 504
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 782</u> 19 976	<u>27 250</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>30 079</u> 21 733
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 954</u> 19 160	<u>26 349</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>29 177</u> 20 846
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>26 567</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>29 396</u> 21 061
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 560	<u>26 790</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 619</u> 21 280
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 782</u> 19 976	<u>27 250</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>30 079</u> 21 733
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 001</u> 20 190	<u>27 488</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>30 316</u> 21 967
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>26 567</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>29 396</u> 21 061
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 560	<u>26 790</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 619</u> 21 280
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 569</u> 19 765	<u>27 018</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>29 846</u> 21 504

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 719</u> 20 635	<u>31 792</u> 20 635	<u>30 719</u> 20 635	<u>30 329</u> 20 635	<u>34 499</u> 20 635	<u>34 499</u> 20 635
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 933</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 543</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 151</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>30 761</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 602</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 212</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 444</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 933</u> 20 846	<u>32 006</u> 20 846	<u>30 933</u> 20 846	<u>30 543</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846	<u>34 713</u> 20 846
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 151</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>30 761</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 444</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 072</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>31 682</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 151</u> 21 061	<u>32 224</u> 21 061	<u>31 151</u> 21 061	<u>30 761</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061	<u>34 931</u> 21 061
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 602</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 212</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 001</u> 20 190	<u>27 488</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>30 316</u> 21 967
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 410	<u>27 730</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>30 559</u> 22 205
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 560	<u>26 790</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 619</u> 21 280
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 569</u> 19 765	<u>27 018</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>29 846</u> 21 504
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 782</u> 19 976	<u>27 250</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>30 079</u> 21 733
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 410	<u>27 730</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>30 559</u> 22 205
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 452</u> 20 634	<u>27 978</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>30 807</u> 22 450
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 735</u> 19 389	<u>26 351</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>29 038</u> 21 102
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 385</u> 19 585	<u>26 826</u> 21 316	<u>35 190</u> 21 316	<u>32 483</u> 21 316	<u>31 410</u> 21 316	<u>31 410</u> 21 316	<u>29 655</u> 21 316
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>27 047</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>29 876</u> 21 533
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>27 273</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>30 101</u> 21 755
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>27 738</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>30 566</u> 22 213

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 072</u> 21 967	<u>33 145</u> 21 967	<u>32 072</u> 21 967	<u>31 682</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967	<u>35 851</u> 21 967
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>31 924</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280	<u>35 154</u> 21 280
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 602</u> 21 504	<u>32 675</u> 21 504	<u>31 602</u> 21 504	<u>31 212</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504	<u>35 381</u> 21 504
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 907</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>31 444</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733	<u>35 614</u> 21 733
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 314</u> 22 205	<u>33 387</u> 22 205	<u>32 314</u> 22 205	<u>31 924</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205	<u>36 094</u> 22 205
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 450	<u>33 635</u> 22 450	<u>32 562</u> 22 450	<u>32 172</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450	<u>36 342</u> 22 450
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 706</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 335</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 410</u> 21 316	<u>32 483</u> 21 316	<u>31 410</u> 21 316	<u>31 020</u> 21 316	<u>35 190</u> 21 316	<u>35 190</u> 21 316
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 631</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 241</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 857</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 467</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 322</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>31 932</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>27 978</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>30 806</u> 22 449
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>27 047</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>29 876</u> 21 533
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>27 273</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>30 101</u> 21 755
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>27 503</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>30 331</u> 21 982
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>27 978</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>30 806</u> 22 449
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>28 223</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>31 052</u> 22 691
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>27 273</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>30 101</u> 21 755
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>27 503</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>30 331</u> 21 982
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>27 738</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>30 566</u> 22 213
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>28 223</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>31 052</u> 22 691
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>28 474</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>31 302</u> 22 937
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>27 503</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>30 331</u> 21 982
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>27 738</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>30 566</u> 22 213

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 172</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 631</u> 21 533	<u>32 704</u> 21 533	<u>31 631</u> 21 533	<u>31 241</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533	<u>35 411</u> 21 533
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 857</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 467</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 087</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>31 697</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 172</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 807</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 417</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 857</u> 21 755	<u>32 930</u> 21 755	<u>31 857</u> 21 755	<u>31 467</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755	<u>35 636</u> 21 755
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 087</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>31 697</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 322</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>31 932</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 807</u> 22 691	<u>33 880</u> 22 691	<u>32 807</u> 22 691	<u>32 417</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691	<u>36 587</u> 22 691
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 058</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>32 668</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 087</u> 21 982	<u>33 160</u> 21 982	<u>32 087</u> 21 982	<u>31 697</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982	<u>35 866</u> 21 982
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 322</u> 22 213	<u>33 395</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>31 932</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213	<u>36 102</u> 22 213

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>27 978</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>30 806</u> 22 449
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>28 474</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>31 302</u> 22 937
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 135</u> 21 307	<u>28 730</u> 23 189	<u>37 094</u> 23 189	<u>34 387</u> 23 189	<u>33 314</u> 23 189	<u>33 314</u> 23 189	<u>31 558</u> 23 189
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 962</u> 19 613	<u>26 609</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>29 296</u> 21 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 615</u> 19 811	<u>27 087</u> 21 572	<u>35 451</u> 21 572	<u>32 744</u> 21 572	<u>31 671</u> 21 572	<u>31 671</u> 21 572	<u>29 916</u> 21 572
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 820</u> 20 013	<u>27 311</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>30 139</u> 21 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 219	<u>27 539</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>30 367</u> 22 017
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 462</u> 20 645	<u>28 010</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>30 838</u> 22 481
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 686</u> 20 865	<u>28 253</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>31 081</u> 22 720
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 820</u> 20 013	<u>27 311</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>30 139</u> 21 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 219	<u>27 539</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>30 367</u> 22 017
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 244</u> 20 430	<u>27 772</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>30 600</u> 22 247

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>33 635</u> 22 449	<u>32 562</u> 22 449	<u>32 172</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449	<u>36 342</u> 22 449
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 058</u> 22 937	<u>34 131</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>32 668</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937	<u>36 838</u> 22 937
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 314</u> 23 189	<u>34 387</u> 23 189	<u>33 314</u> 23 189	<u>32 924</u> 23 189	<u>37 094</u> 23 189	<u>37 094</u> 23 189
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 964</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 594</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 671</u> 21 572	<u>32 744</u> 21 572	<u>31 671</u> 21 572	<u>31 281</u> 21 572	<u>35 451</u> 21 572	<u>35 451</u> 21 572
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 895</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 505</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 123</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>31 733</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 594</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 204</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 837</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 447</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 895</u> 21 793	<u>32 968</u> 21 793	<u>31 895</u> 21 793	<u>31 505</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793	<u>35 674</u> 21 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 123</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>31 733</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>31 966</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 837</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 447</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 085</u> 22 964	<u>34 158</u> 22 964	<u>33 085</u> 22 964	<u>32 695</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 123</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>31 733</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017	<u>35 903</u> 22 017
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>31 966</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 594</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 204</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 085</u> 22 964	<u>34 158</u> 22 964	<u>33 085</u> 22 964	<u>32 695</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964	<u>36 865</u> 22 964
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>34 412</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>32 949</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 247	<u>33 429</u> 22 247	<u>32 356</u> 22 247	<u>31 966</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247	<u>36 136</u> 22 247
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 594</u> 22 481	<u>33 667</u> 22 481	<u>32 594</u> 22 481	<u>32 204</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481	<u>36 374</u> 22 481
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 837</u> 22 720	<u>33 910</u> 22 720	<u>32 837</u> 22 720	<u>32 447</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720	<u>36 617</u> 22 720
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>34 412</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>32 949</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214	<u>37 118</u> 23 214
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 598</u> 23 469	<u>34 671</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469	<u>33 208</u> 23 469	<u>37 378</u> 23 469	<u>37 378</u> 23 469
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-2001		3	1	2400	<u>23 552</u> 20 193	<u>27 257</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>29 944</u> 21 994
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 397	<u>27 741</u> 22 216	<u>36 105</u> 22 216	<u>33 398</u> 22 216	<u>32 325</u> 22 216	<u>32 325</u> 22 216	<u>30 570</u> 22 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 422</u> 20 605	<u>27 971</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>30 800</u> 22 443
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 638</u> 20 817	<u>28 206</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>31 035</u> 22 674
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 256	<u>28 691</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>31 520</u> 23 152
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 313</u> 21 482	<u>28 942</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>31 770</u> 23 398
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 422</u> 20 605	<u>27 971</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>30 800</u> 22 443
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 20 817	<u>28 206</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>31 035</u> 22 674
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 858</u> 21 034	<u>28 446</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>31 275</u> 22 910
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 313</u> 21 482	<u>28 942</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>31 770</u> 23 398
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 547</u> 21 713	<u>29 197</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>32 026</u> 23 649
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 20 817	<u>28 206</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>31 035</u> 22 674
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 858</u> 21 034	<u>28 446</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>31 275</u> 22 910

212-101-2001		3	1	2400	<u>31 612</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 241</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 325</u> 22 216	<u>33 398</u> 22 216	<u>32 325</u> 22 216	<u>31 935</u> 22 216	<u>36 105</u> 22 216	<u>36 105</u> 22 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 555</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 165</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 791</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 400</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 276</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>32 885</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 526</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 136</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 555</u> 22 443	<u>33 628</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>32 165</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 791</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 400</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 031</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>32 640</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 526</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 136</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 781</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 391</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 791</u> 22 674	<u>33 863</u> 22 674	<u>32 791</u> 22 674	<u>32 400</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674	<u>36 570</u> 22 674
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 031</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>32 640</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 256	<u>28 691</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>31 520</u> 23 152
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 547</u> 21 713	<u>29 197</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>32 026</u> 23 649
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 949	<u>29 458</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>32 287</u> 23 906
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 858</u> 21 034	<u>28 446</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>31 275</u> 22 910
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 256	<u>28 691</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>31 520</u> 23 152
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 313</u> 21 482	<u>28 942</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>31 770</u> 23 398
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 949	<u>29 458</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>32 287</u> 23 906
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 190	<u>29 725</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>32 554</u> 24 169
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 949	<u>29 458</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>32 287</u> 23 906
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 22 190	<u>29 725</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>32 554</u> 24 169
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 283</u> 22 436	<u>29 998</u> 24 438	<u>38 362</u> 24 438	<u>35 655</u> 24 438	<u>34 582</u> 24 438	<u>34 582</u> 24 438	<u>32 827</u> 24 438
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 539</u> 22 688	<u>30 277</u> 24 712	<u>38 641</u> 24 712	<u>35 934</u> 24 712	<u>34 861</u> 24 712	<u>34 861</u> 24 712	<u>33 106</u> 24 712
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 069</u> 23 210	<u>30 854</u> 25 280	<u>39 218</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280	<u>33 683</u> 25 280

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 276</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>32 885</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 781</u> 23 649	<u>34 854</u> 23 649	<u>33 781</u> 23 649	<u>33 391</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649	<u>37 561</u> 23 649
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 043</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>33 652</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 031</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 031</u> 22 910	<u>32 640</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 276</u> 23 152	<u>34 348</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>32 885</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152	<u>37 055</u> 23 152
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 526</u> 23 398	<u>34 599</u> 23 398	<u>33 526</u> 23 398	<u>33 136</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398	<u>37 305</u> 23 398
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 043</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>33 652</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 309</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>33 919</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 043</u> 23 906	<u>35 115</u> 23 906	<u>34 043</u> 23 906	<u>33 652</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906	<u>37 822</u> 23 906
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>34 309</u> 24 169	<u>33 919</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169	<u>38 089</u> 24 169
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 582</u> 24 438	<u>35 655</u> 24 438	<u>34 582</u> 24 438	<u>34 192</u> 24 438	<u>38 362</u> 24 438	<u>38 362</u> 24 438
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 861</u> 24 712	<u>35 934</u> 24 712	<u>34 861</u> 24 712	<u>34 471</u> 24 712	<u>38 641</u> 24 712	<u>38 641</u> 24 712
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 438</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280	<u>35 048</u> 25 280	<u>39 218</u> 25 280	<u>39 218</u> 25 280

212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 446</u> 22 057	<u>29 334</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>32 022</u> 24 039
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 280	<u>29 840</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>32 668</u> 24 282
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 355</u> 22 507	<u>30 091</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>32 920</u> 24 529
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 976	<u>30 611</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>33 439</u> 25 041
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 077</u> 23 218	<u>30 878</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>33 707</u> 25 304
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 280	<u>29 840</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>32 668</u> 24 282
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 355</u> 22 507	<u>30 091</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>32 920</u> 24 529
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 590</u> 22 739	<u>30 348</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>33 177</u> 24 782
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 077</u> 23 218	<u>30 878</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>33 707</u> 25 304
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 465	<u>31 152</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>33 980</u> 25 573
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 355</u> 22 507	<u>30 091</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>32 920</u> 24 529
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 590</u> 22 739	<u>30 348</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>33 177</u> 24 782

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 689</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 319</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 034</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 195</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>34 805</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 463</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 072</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 282	<u>35 497</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 034</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282	<u>38 203</u> 24 282
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>34 932</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 542</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 463</u> 25 304	<u>36 535</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304	<u>35 072</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304	<u>39 242</u> 25 304
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 346</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 676</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529	<u>38 455</u> 24 529
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>34 932</u> 24 782	<u>36 005</u> 24 782	<u>34 932</u> 24 782	<u>34 542</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782	<u>38 712</u> 24 782

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 976	<u>30 611</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>33 439</u> 25 041
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 465	<u>31 152</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>33 980</u> 25 573
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 584</u> 23 717	<u>31 431</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>34 260</u> 25 848
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 465	<u>31 152</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>33 980</u> 25 573
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 584</u> 23 717	<u>31 431</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>34 260</u> 25 848
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 846</u> 23 975	<u>31 717</u> 26 129	<u>40 080</u> 26 129	<u>37 374</u> 26 129	<u>36 301</u> 26 129	<u>36 301</u> 26 129	<u>34 545</u> 26 129
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 114</u> 24 239	<u>32 008</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>37 666</u> 26 416	<u>36 593</u> 26 416	<u>36 593</u> 26 416	<u>34 837</u> 26 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 667</u> 24 783	<u>32 612</u> 27 010	<u>40 975</u> 27 010	<u>38 269</u> 27 010	<u>37 196</u> 27 010	<u>37 196</u> 27 010	<u>35 440</u> 27 010
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 464</u> 23 060	<u>30 454</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>33 142</u> 25 141
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 293	<u>30 971</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>33 799</u> 25 395
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 234</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 063</u> 25 654
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 892</u> 24 021	<u>31 777</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>34 606</u> 26 189

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 195</u> 25 041	<u>36 268</u> 25 041	<u>35 195</u> 25 041	<u>34 805</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041	<u>38 974</u> 25 041
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 346</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 015</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>35 625</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>36 809</u> 25 573	<u>35 736</u> 25 573	<u>35 346</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573	<u>39 516</u> 25 573
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 015</u> 25 848	<u>37 088</u> 25 848	<u>36 015</u> 25 848	<u>35 625</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848	<u>39 795</u> 25 848
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 301</u> 26 129	<u>37 374</u> 26 129	<u>36 301</u> 26 129	<u>35 911</u> 26 129	<u>40 080</u> 26 129	<u>40 080</u> 26 129
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 593</u> 26 416	<u>37 666</u> 26 416	<u>36 593</u> 26 416	<u>36 202</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 196</u> 27 010	<u>38 269</u> 27 010	<u>37 196</u> 27 010	<u>36 806</u> 27 010	<u>40 975</u> 27 010	<u>40 975</u> 27 010
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 809</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 439</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 555</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 165</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 818</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 428</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 361</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>35 971</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 273	<u>32 057</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>34 886</u> 26 464
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 293	<u>30 971</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>33 799</u> 25 395
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 234</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 063</u> 25 654
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 640</u> 23 773	<u>31 503</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>34 331</u> 25 919
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 273	<u>32 057</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>34 886</u> 26 464
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 532	<u>32 343</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>35 172</u> 26 746
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 234</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 063</u> 25 654
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 640</u> 23 773	<u>31 503</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>34 331</u> 25 919
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 892</u> 24 021	<u>31 777</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>34 606</u> 26 189
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 532	<u>32 343</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>35 172</u> 26 746
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 679</u> 24 795	<u>32 635</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>35 464</u> 27 034
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 532	<u>32 343</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>35 172</u> 26 746
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 679</u> 24 795	<u>32 635</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>35 464</u> 27 034

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 641</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 251</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 555</u> 25 395	<u>36 628</u> 25 395	<u>35 555</u> 25 395	<u>35 165</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395	<u>39 335</u> 25 395
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 818</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 428</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 087</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>35 697</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 641</u> 26 464	<u>37 714</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 251</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464	<u>40 421</u> 26 464
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 927</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 537</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 818</u> 25 654	<u>36 891</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654	<u>35 428</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654	<u>39 598</u> 25 654
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 087</u> 25 919	<u>37 160</u> 25 919	<u>36 087</u> 25 919	<u>35 697</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919	<u>39 867</u> 25 919
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 361</u> 26 189	<u>37 434</u> 26 189	<u>36 361</u> 26 189	<u>35 971</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189	<u>40 141</u> 26 189
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 927</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 537</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 220</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 830</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 927</u> 26 746	<u>38 000</u> 26 746	<u>36 927</u> 26 746	<u>36 537</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 220</u> 27 034	<u>38 293</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 830</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034	<u>40 999</u> 27 034

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 953</u> 25 065	<u>32 934</u> 27 327	<u>41 298</u> 27 327	<u>38 591</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>35 763</u> 27 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 233</u> 25 340	<u>33 239</u> 27 628	<u>41 603</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>36 068</u> 27 628
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 811</u> 25 910	<u>33 870</u> 28 249	<u>42 234</u> 28 249	<u>39 527</u> 28 249	<u>38 454</u> 28 249	<u>38 454</u> 28 249	<u>36 698</u> 28 249
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 733</u> 24 848	<u>32 691</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>35 520</u> 27 088
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 254</u> 25 361	<u>33 259</u> 27 647	<u>41 622</u> 27 647	<u>38 916</u> 27 647	<u>37 843</u> 27 647	<u>37 843</u> 27 647	<u>36 087</u> 27 647
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 625	<u>33 551</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>36 380</u> 27 935
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 733</u> 24 848	<u>32 691</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>35 520</u> 27 088
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 102	<u>32 972</u> 27 365	<u>41 336</u> 27 365	<u>38 629</u> 27 365	<u>37 556</u> 27 365	<u>37 556</u> 27 365	<u>35 801</u> 27 365
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 625	<u>33 551</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>36 380</u> 27 935
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 796</u> 25 895	<u>33 850</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>36 679</u> 28 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 796</u> 25 895	<u>33 850</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>36 679</u> 28 229

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 518</u> 27 327	<u>38 591</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 128</u> 27 327	<u>41 298</u> 27 327	<u>41 298</u> 27 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 823</u> 27 628	<u>38 896</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 433</u> 27 628	<u>41 603</u> 27 628	<u>41 603</u> 27 628
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 454</u> 28 249	<u>39 527</u> 28 249	<u>38 454</u> 28 249	<u>38 064</u> 28 249	<u>42 234</u> 28 249	<u>42 234</u> 28 249
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>36 885</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 843</u> 27 647	<u>38 916</u> 27 647	<u>37 843</u> 27 647	<u>37 453</u> 27 647	<u>41 622</u> 27 647	<u>41 622</u> 27 647
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>37 745</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 276</u> 27 088	<u>38 348</u> 27 088	<u>37 276</u> 27 088	<u>36 885</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 556</u> 27 365	<u>38 629</u> 27 365	<u>37 556</u> 27 365	<u>37 166</u> 27 365	<u>41 336</u> 27 365	<u>41 336</u> 27 365
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 935	<u>39 208</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>37 745</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935	<u>41 915</u> 27 935
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 434</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 044</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 434</u> 28 229	<u>39 507</u> 28 229	<u>38 434</u> 28 229	<u>38 044</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229	<u>42 214</u> 28 229

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 076</u> 26 170	<u>34 155</u> 28 529	<u>42 519</u> 28 529	<u>39 812</u> 28 529	<u>38 739</u> 28 529	<u>38 739</u> 28 529	<u>36 984</u> 28 529
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 654</u> 26 739	<u>34 785</u> 29 150	<u>43 149</u> 29 150	<u>40 442</u> 29 150	<u>39 370</u> 29 150	<u>39 370</u> 29 150	<u>37 614</u> 29 150
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 953</u> 27 033	<u>35 111</u> 29 470	<u>43 475</u> 29 470	<u>40 768</u> 29 470	<u>39 695</u> 29 470	<u>39 695</u> 29 470	<u>37 939</u> 29 470
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 098</u> 26 636	<u>34 449</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>37 136</u> 29 073
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 823</u> 26 905	<u>35 006</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>37 834</u> 29 366
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 386</u> 27 460	<u>35 621</u> 29 972	<u>43 984</u> 29 972	<u>41 278</u> 29 972	<u>40 205</u> 29 972	<u>40 205</u> 29 972	<u>38 449</u> 29 972
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 677</u> 27 746	<u>35 938</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>38 767</u> 30 284
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 823</u> 26 905	<u>35 006</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>37 834</u> 29 366
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 102</u> 27 180	<u>35 310</u> 29 666	<u>43 674</u> 29 666	<u>40 967</u> 29 666	<u>39 894</u> 29 666	<u>39 894</u> 29 666	<u>38 139</u> 29 666
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 677</u> 27 746	<u>35 938</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>38 767</u> 30 284

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 739</u> 28 529	<u>39 812</u> 28 529	<u>38 739</u> 28 529	<u>38 349</u> 28 529	<u>42 519</u> 28 529	<u>42 519</u> 28 529
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 370</u> 29 150	<u>40 442</u> 29 150	<u>39 370</u> 29 150	<u>38 979</u> 29 150	<u>43 149</u> 29 150	<u>43 149</u> 29 150
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 695</u> 29 470	<u>40 768</u> 29 470	<u>39 695</u> 29 470	<u>39 305</u> 29 470	<u>43 475</u> 29 470	<u>43 475</u> 29 470
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 804</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 433</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 590</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 200</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 205</u> 29 972	<u>41 278</u> 29 972	<u>40 205</u> 29 972	<u>39 815</u> 29 972	<u>43 984</u> 29 972	<u>43 984</u> 29 972
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 522</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 132</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 590</u> 29 366	<u>40 663</u> 29 366	<u>39 590</u> 29 366	<u>39 200</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366	<u>43 369</u> 29 366
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 894</u> 29 666	<u>40 967</u> 29 666	<u>39 894</u> 29 666	<u>39 504</u> 29 666	<u>43 674</u> 29 666	<u>43 674</u> 29 666
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 522</u> 30 284	<u>41 595</u> 30 284	<u>40 522</u> 30 284	<u>40 132</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284	<u>44 302</u> 30 284

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 038	<u>36 262</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>39 090</u> 30 603
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 038	<u>36 262</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>39 090</u> 30 603
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 277</u> 28 336	<u>36 593</u> 30 928	<u>44 956</u> 30 928	<u>42 250</u> 30 928	<u>41 177</u> 30 928	<u>41 177</u> 30 928	<u>39 421</u> 30 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 903</u> 28 952	<u>37 276</u> 31 601	<u>45 639</u> 31 601	<u>42 933</u> 31 601	<u>41 860</u> 31 601	<u>41 860</u> 31 601	<u>40 104</u> 31 601
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 226</u> 29 270	<u>37 629</u> 31 948	<u>45 992</u> 31 948	<u>43 286</u> 31 948	<u>42 213</u> 31 948	<u>42 213</u> 31 948	<u>40 457</u> 31 948
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 356</u> 27 874	<u>35 817</u> 30 420	<u>44 074</u> 30 420	<u>41 440</u> 30 420	<u>40 172</u> 30 420	<u>40 172</u> 30 420	<u>38 504</u> 30 420
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 156	<u>36 388</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>39 217</u> 30 727
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 683</u> 28 736	<u>37 032</u> 31 361	<u>45 395</u> 31 361	<u>42 689</u> 31 361	<u>41 616</u> 31 361	<u>41 616</u> 31 361	<u>39 860</u> 31 361
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 987</u> 29 035	<u>37 364</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>40 192</u> 31 687
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 156	<u>36 388</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>39 217</u> 30 727
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 385</u> 28 443	<u>36 707</u> 31 041	<u>45 070</u> 31 041	<u>42 364</u> 31 041	<u>41 291</u> 31 041	<u>41 291</u> 31 041	<u>39 535</u> 31 041
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 987</u> 29 035	<u>37 364</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>40 192</u> 31 687

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 846</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 456</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 846</u> 30 603	<u>41 919</u> 30 603	<u>40 846</u> 30 603	<u>40 456</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603	<u>44 626</u> 30 603
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 177</u> 30 928	<u>42 250</u> 30 928	<u>41 177</u> 30 928	<u>40 787</u> 30 928	<u>44 956</u> 30 928	<u>44 956</u> 30 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 860</u> 31 601	<u>42 933</u> 31 601	<u>41 860</u> 31 601	<u>41 470</u> 31 601	<u>45 639</u> 31 601	<u>45 639</u> 31 601
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 213</u> 31 948	<u>43 286</u> 31 948	<u>42 213</u> 31 948	<u>41 823</u> 31 948	<u>45 992</u> 31 948	<u>45 992</u> 31 948
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 172</u> 30 420	<u>41 440</u> 30 420	<u>40 172</u> 30 420	<u>39 802</u> 30 420	<u>44 074</u> 30 420	<u>44 074</u> 30 420
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 972</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 582</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 616</u> 31 361	<u>42 689</u> 31 361	<u>41 616</u> 31 361	<u>41 226</u> 31 361	<u>45 395</u> 31 361	<u>45 395</u> 31 361
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 948</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 558</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 972</u> 30 727	<u>42 045</u> 30 727	<u>40 972</u> 30 727	<u>40 582</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727	<u>44 752</u> 30 727
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 291</u> 31 041	<u>42 364</u> 31 041	<u>41 291</u> 31 041	<u>40 901</u> 31 041	<u>45 070</u> 31 041	<u>45 070</u> 31 041
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 948</u> 31 687	<u>43 021</u> 31 687	<u>41 948</u> 31 687	<u>41 558</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687	<u>45 727</u> 31 687

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 341	<u>37 702</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>40 531</u> 32 021
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 341	<u>37 702</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>40 531</u> 32 021
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 615</u> 29 653	<u>38 049</u> 32 361	<u>46 412</u> 32 361	<u>43 706</u> 32 361	<u>42 633</u> 32 361	<u>42 633</u> 32 361	<u>40 877</u> 32 361
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 270</u> 30 298	<u>38 763</u> 33 065	<u>47 127</u> 33 065	<u>44 420</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>41 592</u> 33 065
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 608</u> 30 631	<u>39 132</u> 33 428	<u>47 496</u> 33 428	<u>44 790</u> 33 428	<u>43 717</u> 33 428	<u>43 717</u> 33 428	<u>41 961</u> 33 428
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 574</u> 29 073	<u>37 137</u> 31 719	<u>45 394</u> 31 719	<u>42 760</u> 31 719	<u>41 492</u> 31 719	<u>41 492</u> 31 719	<u>39 824</u> 31 719
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 323</u> 29 366	<u>37 721</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>40 550</u> 32 039
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 938</u> 29 972	<u>38 393</u> 32 700	<u>46 756</u> 32 700	<u>44 050</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>41 221</u> 32 700
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 256</u> 30 284	<u>38 739</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>41 567</u> 33 041
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 323</u> 29 366	<u>37 721</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>40 550</u> 32 039
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 628</u> 29 666	<u>38 054</u> 32 366	<u>46 417</u> 32 366	<u>43 711</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 882</u> 32 366
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 256</u> 30 284	<u>38 739</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>41 567</u> 33 041

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 287</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>41 897</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 287</u> 32 021	<u>43 360</u> 32 021	<u>42 287</u> 32 021	<u>41 897</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021	<u>46 066</u> 32 021
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 633</u> 32 361	<u>43 706</u> 32 361	<u>42 633</u> 32 361	<u>42 243</u> 32 361	<u>46 412</u> 32 361	<u>46 412</u> 32 361
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 348</u> 33 065	<u>44 420</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>42 957</u> 33 065	<u>47 127</u> 33 065	<u>47 127</u> 33 065
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 717</u> 33 428	<u>44 790</u> 33 428	<u>43 717</u> 33 428	<u>43 327</u> 33 428	<u>47 496</u> 33 428	<u>47 496</u> 33 428
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 492</u> 31 719	<u>42 760</u> 31 719	<u>41 492</u> 31 719	<u>41 122</u> 31 719	<u>45 394</u> 31 719	<u>45 394</u> 31 719
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 306</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>41 915</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 977</u> 32 700	<u>44 050</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>42 587</u> 32 700	<u>46 756</u> 32 700	<u>46 756</u> 32 700
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>42 933</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 306</u> 32 039	<u>43 378</u> 32 039	<u>42 306</u> 32 039	<u>41 915</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039	<u>46 085</u> 32 039
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 638</u> 32 366	<u>43 711</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 248</u> 32 366	<u>46 417</u> 32 366	<u>46 417</u> 32 366
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>44 396</u> 33 041	<u>43 323</u> 33 041	<u>42 933</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041	<u>47 102</u> 33 041

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 580</u> 30 603	<u>39 092</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>41 921</u> 33 388
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 580</u> 30 603	<u>39 092</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>41 921</u> 33 388
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 910</u> 30 928	<u>39 453</u> 33 744	<u>47 817</u> 33 744	<u>45 110</u> 33 744	<u>44 037</u> 33 744	<u>44 037</u> 33 744	<u>42 281</u> 33 744
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 593</u> 31 601	<u>40 198</u> 34 477	<u>48 562</u> 34 477	<u>45 855</u> 34 477	<u>44 782</u> 34 477	<u>44 782</u> 34 477	<u>43 027</u> 34 477
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 946</u> 31 948	<u>40 583</u> 34 856	<u>48 947</u> 34 856	<u>46 240</u> 34 856	<u>45 167</u> 34 856	<u>45 167</u> 34 856	<u>43 412</u> 34 856
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 331</u> 30 802	<u>39 055</u> 33 607	<u>47 312</u> 33 607	<u>44 678</u> 33 607	<u>43 410</u> 33 607	<u>43 410</u> 33 607	<u>41 742</u> 33 607
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 099</u> 31 114	<u>39 659</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>42 487</u> 33 946
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 750</u> 31 755	<u>40 370</u> 34 646	<u>48 734</u> 34 646	<u>46 027</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>43 198</u> 34 646
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 086</u> 32 086	<u>40 737</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>43 565</u> 35 007
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 099</u> 31 114	<u>39 659</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>42 487</u> 33 946
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 421</u> 31 431	<u>40 011</u> 34 293	<u>48 374</u> 34 293	<u>45 668</u> 34 293	<u>44 595</u> 34 293	<u>44 595</u> 34 293	<u>42 839</u> 34 293
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 086</u> 32 086	<u>40 737</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>43 565</u> 35 007

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 676</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 286</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 676</u> 33 388	<u>44 749</u> 33 388	<u>43 676</u> 33 388	<u>43 286</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388	<u>47 456</u> 33 388
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 037</u> 33 744	<u>45 110</u> 33 744	<u>44 037</u> 33 744	<u>43 647</u> 33 744	<u>47 817</u> 33 744	<u>47 817</u> 33 744
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 782</u> 34 477	<u>45 855</u> 34 477	<u>44 782</u> 34 477	<u>44 392</u> 34 477	<u>48 562</u> 34 477	<u>48 562</u> 34 477
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 167</u> 34 856	<u>46 240</u> 34 856	<u>45 167</u> 34 856	<u>44 777</u> 34 856	<u>48 947</u> 34 856	<u>48 947</u> 34 856
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 410</u> 33 607	<u>44 678</u> 33 607	<u>43 410</u> 33 607	<u>43 040</u> 33 607	<u>47 312</u> 33 607	<u>47 312</u> 33 607
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 243</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>43 853</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 954</u> 34 646	<u>46 027</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>44 564</u> 34 646	<u>48 734</u> 34 646	<u>48 734</u> 34 646
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 321</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>44 931</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 243</u> 33 946	<u>45 316</u> 33 946	<u>44 243</u> 33 946	<u>43 853</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946	<u>48 022</u> 33 946
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 595</u> 34 293	<u>45 668</u> 34 293	<u>44 595</u> 34 293	<u>44 205</u> 34 293	<u>48 374</u> 34 293	<u>48 374</u> 34 293
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 321</u> 35 007	<u>46 394</u> 35 007	<u>45 321</u> 35 007	<u>44 931</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007	<u>49 100</u> 35 007

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 430</u> 32 424	<u>41 111</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>43 939</u> 35 375
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 430</u> 32 424	<u>41 111</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>43 939</u> 35 375
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 780</u> 32 769	<u>41 493</u> 35 752	<u>49 857</u> 35 752	<u>47 150</u> 35 752	<u>46 077</u> 35 752	<u>46 077</u> 35 752	<u>44 322</u> 35 752
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 504</u> 33 481	<u>42 283</u> 36 529	<u>50 647</u> 36 529	<u>47 940</u> 36 529	<u>46 867</u> 36 529	<u>46 867</u> 36 529	<u>45 111</u> 36 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 878</u> 33 849	<u>42 691</u> 36 930	<u>51 054</u> 36 930	<u>48 348</u> 36 930	<u>47 275</u> 36 930	<u>47 275</u> 36 930	<u>45 519</u> 36 930

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 759</u> 17 444	<u>24 166</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952	<u>29 789</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>26 853</u> 18 952
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 264</u> 17 941	<u>24 733</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>27 420</u> 19 510
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 925</u> 18 591	<u>25 461</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>28 148</u> 20 227
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 540</u> 19 197	<u>26 139</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>28 826</u> 20 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 419	<u>26 395</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>29 082</u> 21 145

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 695</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 305</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 695</u> 35 375	<u>46 768</u> 35 375	<u>45 695</u> 35 375	<u>45 305</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375	<u>49 475</u> 35 375
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 077</u> 35 752	<u>47 150</u> 35 752	<u>46 077</u> 35 752	<u>45 687</u> 35 752	<u>49 857</u> 35 752	<u>49 857</u> 35 752
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 867</u> 36 529	<u>47 940</u> 36 529	<u>46 867</u> 36 529	<u>46 477</u> 36 529	<u>50 647</u> 36 529	<u>50 647</u> 36 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 275</u> 36 930	<u>48 348</u> 36 930	<u>47 275</u> 36 930	<u>46 885</u> 36 930	<u>51 054</u> 36 930	<u>51 054</u> 36 930

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 952	<u>29 789</u> 18 952	<u>28 521</u> 18 952	<u>28 151</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952	<u>32 423</u> 18 952
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 088</u> 19 510	<u>30 356</u> 19 510	<u>29 088</u> 19 510	<u>28 717</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510	<u>32 989</u> 19 510
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 816</u> 20 227	<u>31 084</u> 20 227	<u>29 816</u> 20 227	<u>29 446</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227	<u>33 718</u> 20 227
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 494</u> 20 893	<u>31 762</u> 20 893	<u>30 494</u> 20 893	<u>30 123</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893	<u>34 395</u> 20 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 749</u> 21 145	<u>32 017</u> 21 145	<u>30 749</u> 21 145	<u>30 379</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145	<u>34 651</u> 21 145

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 349</u> 19 993	<u>27 036</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>29 723</u> 21 776
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 224</u> 21 839	<u>29 093</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>31 780</u> 23 801
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 232</u> 22 831	<u>30 201</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>32 889</u> 24 892
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 782</u> 24 356	<u>31 888</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>34 575</u> 26 552
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 830</u> 26 372	<u>34 156</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>36 843</u> 28 785
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 936</u> 17 618	<u>24 359</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>27 046</u> 19 142
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 446</u> 18 120	<u>24 931</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>27 618</u> 19 705
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 113</u> 18 777	<u>25 667</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>28 354</u> 20 429
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 735</u> 19 389	<u>26 351</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>29 038</u> 21 102
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 962</u> 19 613	<u>26 609</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>29 296</u> 21 357
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 552</u> 20 193	<u>27 257</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>29 944</u> 21 994

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 391</u> 21 776	<u>32 659</u> 21 776	<u>31 391</u> 21 776	<u>31 020</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776	<u>35 292</u> 21 776
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 448</u> 23 801	<u>34 716</u> 23 801	<u>33 448</u> 23 801	<u>33 077</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801	<u>37 349</u> 23 801
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 556</u> 24 892	<u>35 824</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 186</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892	<u>38 458</u> 24 892
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 552	<u>37 511</u> 26 552	<u>36 243</u> 26 552	<u>35 872</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552	<u>40 144</u> 26 552
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 511</u> 28 785	<u>39 779</u> 28 785	<u>38 511</u> 28 785	<u>38 141</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785	<u>42 413</u> 28 785
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 714</u> 19 142	<u>29 982</u> 19 142	<u>28 714</u> 19 142	<u>28 343</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142	<u>32 615</u> 19 142
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 286</u> 19 705	<u>30 554</u> 19 705	<u>29 286</u> 19 705	<u>28 915</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705	<u>33 188</u> 19 705
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 022</u> 20 429	<u>31 290</u> 20 429	<u>30 022</u> 20 429	<u>29 651</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429	<u>33 923</u> 20 429
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 706</u> 21 102	<u>31 974</u> 21 102	<u>30 706</u> 21 102	<u>30 335</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102	<u>34 607</u> 21 102
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 964</u> 21 357	<u>32 232</u> 21 357	<u>30 964</u> 21 357	<u>30 594</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357	<u>34 866</u> 21 357
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 612</u> 21 994	<u>32 880</u> 21 994	<u>31 612</u> 21 994	<u>31 241</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994	<u>35 513</u> 21 994

212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 446</u> 22 057	<u>29 334</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>32 022</u> 24 039
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 464</u> 23 060	<u>30 454</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>33 142</u> 25 141
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 029</u> 24 600	<u>32 158</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>34 845</u> 26 818
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 098</u> 26 636	<u>34 449</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>37 136</u> 29 073

212-103.

212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>797</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

				,						
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 689</u> 24 039	<u>34 957</u> 24 039	<u>33 689</u> 24 039	<u>33 319</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039	<u>37 591</u> 24 039
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 809</u> 25 141	<u>36 077</u> 25 141	<u>34 809</u> 25 141	<u>34 439</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141	<u>38 711</u> 25 141
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 513</u> 26 818	<u>37 781</u> 26 818	<u>36 513</u> 26 818	<u>36 142</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818	<u>40 414</u> 26 818
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 804</u> 29 073	<u>40 072</u> 29 073	<u>38 804</u> 29 073	<u>38 433</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073	<u>42 705</u> 29 073

				,						
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

8.04-08-2023

96

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 195</u> 17 138	<u>22 283</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>26 856</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>24 746</u> 17 501
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 275</u> 18 201	<u>23 335</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>27 908</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>25 798</u> 18 536

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 275</u> 17 501	<u>26 856</u> 17 501	<u>26 275</u> 17 501	<u>25 935</u> 17 501	<u>28 644</u> 17 501	<u>28 644</u> 17 501
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 327</u> 18 536	<u>27 908</u> 18 536	<u>27 327</u> 18 536	<u>26 987</u> 18 536	<u>29 696</u> 18 536	<u>29 696</u> 18 536

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 819</u> 19 721	<u>24 760</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>29 334</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>27 224</u> 19 940
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 089</u> 20 971	<u>26 029</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>30 602</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>28 492</u> 21 188
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 155</u> 22 019	<u>27 105</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>31 679</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>29 569</u> 22 248
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 392</u> 24 221	<u>29 366</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 939</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>31 829</u> 24 473
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 197</u> 26 983	<u>32 200</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>36 774</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>34 664</u> 27 262
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 568</u> 28 332	<u>33 585</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>38 159</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>36 048</u> 28 626
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 007</u> 29 748	<u>35 039</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>39 613</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>37 503</u> 30 057
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 029</u> 32 723	<u>38 093</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>42 666</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>40 556</u> 33 063
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 440</u> 23 186	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>27 618</u> 24 345	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>28 855</u> 25 562	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 153</u> 26 840	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 234</u> 27 904	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 752</u> 19 940	<u>29 334</u> 19 940	<u>28 752</u> 19 940	<u>28 413</u> 19 940	<u>31 122</u> 19 940	<u>31 122</u> 19 940
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 021</u> 21 188	<u>30 602</u> 21 188	<u>30 021</u> 21 188	<u>29 681</u> 21 188	<u>32 390</u> 21 188	<u>32 390</u> 21 188
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 098</u> 22 248	<u>31 679</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>30 758</u> 22 248	<u>33 467</u> 22 248	<u>33 467</u> 22 248
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 939</u> 24 473	<u>33 358</u> 24 473	<u>33 018</u> 24 473	<u>35 727</u> 24 473	<u>35 727</u> 24 473
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 192</u> 27 262	<u>36 774</u> 27 262	<u>36 192</u> 27 262	<u>35 853</u> 27 262	<u>38 562</u> 27 262	<u>38 562</u> 27 262
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 577</u> 28 626	<u>38 159</u> 28 626	<u>37 577</u> 28 626	<u>37 238</u> 28 626	<u>39 947</u> 28 626	<u>39 947</u> 28 626
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 032</u> 30 057	<u>39 613</u> 30 057	<u>39 032</u> 30 057	<u>38 692</u> 30 057	<u>41 401</u> 30 057	<u>41 401</u> 30 057
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 085</u> 33 063	<u>42 666</u> 33 063	<u>42 085</u> 33 063	<u>41 746</u> 33 063	<u>44 455</u> 33 063	<u>44 455</u> 33 063
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>36 873</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 693</u> 27 685	<u>36 766</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>37 711</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 530</u> 28 506	<u>37 603</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 108</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 927</u> 29 875	<u>39 000</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 950</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 769</u> 30 701	<u>39 842</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701

212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 808</u> 30 437						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 754</u> 31 369						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 594</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

212-402.

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 307</u> 23 781	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 325</u> 22 814	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 589</u> 21 106	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 458</u> 20 977	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308

212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 422</u> 23 555	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 879</u> 36 413	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 539</u> 33 513	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 053</u> 19 792	<u>21 261</u> 19 866	<u>22 378</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>21 850</u> 19 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 053</u> 19 792	<u>21 261</u> 19 866	<u>22 378</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>22 216</u> 19 866	<u>21 850</u> 19 866
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 902</u> 19 643	<u>21 034</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 623</u> 19 643
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 902</u> 19 643	<u>21 034</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>21 623</u> 19 643
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 835</u> 22 530	<u>24 980</u> 23 527	<u>26 098</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 569</u> 23 527
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 835</u> 22 530	<u>24 980</u> 23 527	<u>26 098</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>25 569</u> 23 527
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 986</u> 22 679	<u>25 207</u> 23 750	<u>26 325</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>25 796</u> 23 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 986</u> 22 679	<u>25 207</u> 23 750	<u>26 325</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>26 162</u> 23 750	<u>25 796</u> 23 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 862</u> 21 572	<u>23 521</u> 22 091	<u>24 639</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 476</u> 22 091	<u>24 110</u> 22 091
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 798</u> 21 509	<u>23 424</u> 21 995	<u>24 542</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 379</u> 21 995	<u>24 013</u> 21 995
212-501-0300	1225-2019										

212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 080</u> 22 771	<u>26 253</u> 24 780	<u>24 873</u> 22 321	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 531</u> 24 113	<u>26 165</u> 24 113
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 618</u> 22 316	<u>26 018</u> 24 548	<u>23 966</u> 21 429	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 514</u> 24 096	<u>26 148</u> 24 096
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 263</u> 20 982	<u>25 111</u> 23 655	<u>23 059</u> 20 536	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 252</u> 23 214
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 432</u> 20 165	<u>21 802</u> 20 398	<u>22 919</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 757</u> 20 398	<u>22 391</u> 20 398
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 273</u> 20 008	<u>21 678</u> 20 277	<u>22 796</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 633</u> 20 277	<u>22 268</u> 20 277
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 711</u> 20 439	<u>22 128</u> 20 719	<u>23 245</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>22 717</u> 20 719
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 711</u> 20 439	<u>22 128</u> 20 719	<u>23 245</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>23 083</u> 20 719	<u>22 717</u> 20 719

212-502.

212-502-0100	1225-2019										

212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 034</u> 21 741	<u>23 166</u> 21 741	<u>24 283</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>23 755</u> 21 741
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 034</u> 21 741	<u>23 166</u> 21 741	<u>24 283</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>24 121</u> 21 741	<u>23 755</u> 21 741

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 380</u> 28 971	<u>28 550</u> 27 040	<u>29 667</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 505</u> 27 040	<u>29 139</u> 27 040
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 248</u> 27 857	<u>27 493</u> 26 000	<u>28 611</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 448</u> 26 000	<u>28 082</u> 26 000
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 159</u> 26 786	<u>26 477</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 066</u> 25 000

212-6.**212-601.**

-

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294						

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>77 044</u> 69 643						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>78 885</u> 71 429						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>81 095</u> 73 571						
213-101-0300	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>65 661</u> 54 492						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 474</u> 56 250	<u>69 800</u> 56 250	<u>67 328</u> 62 513	<u>69 322</u> 64 446	<u>63 117</u> 56 250	<u>74 850</u> 56 250	<u>69 322</u> 64 446
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>69 345</u> 58 065						

212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 050</u> 62 243	<u>77 175</u> 63 318	<u>68 159</u> 63 318	<u>60 869</u> 56 250	<u>70 913</u> 65 989	<u>81 723</u> 65 989
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						

213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>95 098</u> 83 036	<u>97 424</u> 83 036	<u>94 952</u> 89 299	<u>96 946</u> 91 232	<u>90 741</u> 83 036	<u>102 474</u> 83 036	<u>96 946</u> 91 232
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 860</u> 85 714	<u>100 186</u> 85 714	<u>97 715</u> 91 977	<u>99 709</u> 93 911	<u>93 503</u> 85 714	<u>105 236</u> 85 714	<u>99 709</u> 93 911
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>106 147</u> 93 750	<u>108 474</u> 93 750	<u>106 002</u> 100 013	<u>107 996</u> 101 946	<u>101 790</u> 93 750	<u>113 524</u> 93 750	<u>107 996</u> 101 946
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 910</u> 96 429	<u>111 236</u> 96 429	<u>108 764</u> 102 692	<u>110 758</u> 104 625	<u>104 553</u> 96 429	<u>116 286</u> 96 429	<u>110 758</u> 104 625
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 751</u> 98 214	<u>113 078</u> 98 214	<u>110 606</u> 104 477	<u>112 600</u> 106 411	<u>106 394</u> 98 214	<u>118 128</u> 98 214	<u>112 600</u> 106 411
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>112 627</u> 100 033				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>103 226</u> 94 018						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>105 712</u> 96 429						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>108 695</u> 99 321						
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>98 808</u> 85 818						

213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>94 674</u> 89 029	<u>104 799</u> 90 104	<u>95 783</u> 90 104	<u>88 493</u> 83 036	<u>98 537</u> 92 775	<u>109 347</u> 92 775
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 436</u> 91 707	<u>107 561</u> 92 783	<u>98 545</u> 92 783	<u>91 256</u> 85 714	<u>101 300</u> 95 454	<u>112 110</u> 95 454
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 724</u> 99 743	<u>115 848</u> 100 818	<u>106 832</u> 100 818	<u>99 543</u> 93 750	<u>109 587</u> 103 489	<u>120 397</u> 103 489
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 486</u> 102 422	<u>118 611</u> 103 497	<u>109 595</u> 103 497	<u>102 305</u> 96 429	<u>112 349</u> 106 168	<u>123 160</u> 106 168
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 328</u> 104 207	<u>120 452</u> 105 283	<u>111 436</u> 105 283	<u>104 147</u> 98 214	<u>114 191</u> 107 954	<u>125 001</u> 107 954
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>78 817</u> 73 353		
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						

213-101-0602	125	1000	.	2	2940	<u>101 464</u> 88 393	<u>103 997</u> 88 393	<u>101 305</u> 95 213	<u>103 477</u> 97 318	<u>96 719</u> 88 393	<u>109 496</u> 88 393	<u>103 477</u> 97 318
213-101-0603	150	1000	.	2	2940	<u>104 198</u> 91 045						
213-101-0604	175	1000	.	2	2940	<u>105 110</u> 91 929						
213-101-0605	200	1000	.	2	2940	<u>106 022</u> 92 813						
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000	.									
213-101-0701	100	1000	.	2	2940	<u>148 425</u> 133 929	<u>150 958</u> 133 929	<u>148 266</u> 140 748	<u>150 438</u> 142 854	<u>143 680</u> 133 929	<u>156 457</u> 133 929	<u>150 438</u> 142 854
213-101-0702	125	1000	.	2	2940	<u>155 791</u> 141 071	<u>158 324</u> 141 071	<u>155 633</u> 147 891	<u>157 804</u> 149 996	<u>151 047</u> 141 071	<u>163 823</u> 141 071	<u>157 804</u> 149 996
213-101-0703	150	1000	.	2	2940	<u>165 920</u> 150 893	<u>168 453</u> 150 893	<u>165 762</u> 157 713	<u>167 933</u> 159 818	<u>161 176</u> 150 893	<u>173 952</u> 150 893	<u>167 933</u> 159 818
213-101-0704	175	1000	.	2	2940	<u>170 524</u> 155 357	<u>173 057</u> 155 357	<u>170 366</u> 162 177	<u>172 537</u> 164 282	<u>165 780</u> 155 357	<u>178 556</u> 155 357	<u>172 537</u> 164 282
213-101-0705	200	1000	.	2	2940	<u>175 128</u> 159 821	<u>177 661</u> 159 821	<u>174 970</u> 166 641	<u>177 141</u> 168 746	<u>170 384</u> 159 821	<u>183 160</u> 159 821	<u>177 141</u> 168 746

213-102.

213-102-0200	250	120	88	,	,	379-2015	1000	.				

213-101-0602	125	1000	.	2	2940	<u>101 002</u> 94 919	<u>112 027</u> 96 089	<u>102 210</u> 96 089	<u>94 272</u> 88 393	<u>105 209</u> 98 998	<u>116 980</u> 98 998
213-101-0603	150	1000	.	2	2940						
213-101-0604	175	1000	.	2	2940						
213-101-0605	200	1000	.	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000	.								
213-101-0701	100	1000	.	2	2940	<u>147 963</u> 140 454	<u>158 988</u> 141 625	<u>149 171</u> 141 625	<u>141 233</u> 133 929	<u>152 170</u> 144 534	<u>163 941</u> 144 534
213-101-0702	125	1000	.	2	2940	<u>155 330</u> 147 597	<u>166 354</u> 148 768	<u>156 537</u> 148 768	<u>148 600</u> 141 071	<u>159 537</u> 151 676	<u>171 307</u> 151 676
213-101-0703	150	1000	.	2	2940	<u>165 458</u> 157 419	<u>176 483</u> 158 589	<u>166 666</u> 158 589	<u>158 728</u> 150 893	<u>169 665</u> 161 498	<u>181 436</u> 161 498
213-101-0704	175	1000	.	2	2940	<u>170 063</u> 161 883	<u>181 087</u> 163 054	<u>171 270</u> 163 054	<u>163 333</u> 155 357	<u>174 269</u> 165 962	<u>186 040</u> 165 962
213-101-0705	200	1000	.	2	2940	<u>174 667</u> 166 347	<u>185 691</u> 167 518	<u>175 874</u> 167 518	<u>167 937</u> 159 821	<u>178 873</u> 170 426	<u>190 644</u> 170 426

213-102-0200	250	120	88	,	,	379-2015	1000	.		

213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>77 808</u> 69 866	<u>80 461</u> 70 387	<u>94 302</u> 87 264	<u>90 284</u> 83 368	<u>86 619</u> 70 387	<u>86 748</u> 70 387	<u>84 768</u> 70 387
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>78 728</u> 70 759	<u>81 228</u> 71 131	<u>95 069</u> 88 008	<u>91 052</u> 84 112	<u>87 386</u> 71 131	<u>87 515</u> 71 131	<u>85 535</u> 71 131
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>79 189</u> 71 205	<u>81 689</u> 71 577	<u>95 530</u> 88 455	<u>91 512</u> 84 559	<u>87 847</u> 71 577	<u>87 975</u> 71 577	<u>85 995</u> 71 577
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>100 409</u> 90 882						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>103 221</u> 93 608						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>112 173</u> 102 288						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>115 338</u> 105 357	<u>117 447</u> 106 250	<u>131 400</u> 123 236	<u>127 270</u> 119 231	<u>123 605</u> 106 250	<u>123 733</u> 106 250	<u>121 753</u> 106 250

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				

213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>86 550</u> 79 747	<u>102 347</u> 81 893	<u>88 380</u> 81 521	<u>90 674</u> 74 098	<u>92 852</u> 85 858	<u>109 139</u> 85 858
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>87 317</u> 80 491	<u>103 498</u> 83 009	<u>89 147</u> 82 265	<u>91 442</u> 74 842	<u>93 620</u> 86 602	<u>109 906</u> 86 602
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>87 777</u> 80 937	<u>104 188</u> 83 679	<u>89 607</u> 82 712	<u>91 902</u> 75 289	<u>94 080</u> 87 049	<u>110 366</u> 87 049
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>123 535</u> 115 610	<u>138 949</u> 117 384	<u>125 365</u> 117 384	<u>129 574</u> 111 817	<u>129 964</u> 121 844	<u>146 250</u> 121 844

213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>27 308</u> 25 446	<u>27 147</u> 24 911	<u>28 479</u> 26 843	<u>27 973</u> 26 352	<u>29 772</u> 26 352	<u>29 796</u> 26 352	<u>29 429</u> 26 352
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 574</u> 25 446	<u>27 511</u> 24 911	<u>29 177</u> 27 325	<u>28 544</u> 26 712	<u>30 792</u> 26 712	<u>30 822</u> 26 712	<u>30 364</u> 26 712
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>27 423</u> 25 446	<u>27 304</u> 24 911	<u>29 562</u> 27 808	<u>28 803</u> 27 072	<u>30 796</u> 27 072	<u>30 822</u> 27 072	<u>30 416</u> 27 072
213-301-0200	21520-89	3									

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 653</u> 26 352	<u>33 015</u> 26 352	<u>31 629</u> 26 352	<u>29 814</u> 26 352	<u>28 316</u> 26 684	<u>31 329</u> 26 684
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 644</u> 26 712	<u>34 846</u> 26 712	<u>33 114</u> 26 712	<u>30 845</u> 26 712	<u>28 973</u> 27 128	<u>32 739</u> 27 128
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 664</u> 27 072	<u>34 389</u> 27 072	<u>32 854</u> 27 072	<u>30 842</u> 27 072	<u>29 317</u> 27 571	<u>32 656</u> 27 571
213-301-0200	21520-89	3								

				,							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 089</u> 21 429						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 254</u> 21 429						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 048</u> 21 429						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552						

213-302.

				,								
213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>485</u> 442	<u>390</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>415</u> 350	<u>417</u> 350	<u>408</u> 350	<u>413</u> 350
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>474</u> 442	<u>371</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>386</u> 344	<u>387</u> 344	<u>382</u> 344	<u>385</u> 344
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>655</u> 607	<u>498</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>524</u> 457	<u>525</u> 457	<u>517</u> 457	<u>521</u> 457

213-304.

				,						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

				,						
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>486</u> 350	<u>463</u> 350	<u>414</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>431</u> 344	<u>417</u> 344	<u>386</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{323}{283}$	$\frac{272}{228}$	$\frac{344}{314}$	$\frac{326}{297}$	$\frac{301}{228}$	$\frac{301}{228}$	$\frac{292}{228}$	
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	$\frac{365}{324}$	$\frac{580}{527}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{404}{324}$	$\frac{404}{324}$	$\frac{390}{324}$	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{233}{211}$	$\frac{235}{211}$	$\frac{282}{265}$	$\frac{264}{247}$	$\frac{215}{179}$	$\frac{215}{179}$	$\frac{211}{179}$	
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	$\frac{257}{240}$	$\frac{261}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{274}{240}$	$\frac{274}{240}$	$\frac{270}{240}$	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{400}{338}$	$\frac{328}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{373}{267}$	$\frac{376}{267}$	$\frac{361}{267}$	

213-305.

213-305-0100	945-92											
213-305-0103	, 390 190 188 , 75		2	9	$\frac{320}{305}$							
213-305-0104	, 390 190 188 , 100		2	9	$\frac{363}{344}$	$\frac{367}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{307}{276}$	
213-305-0107	100 , 390 190 188 ,		1	12	$\frac{386}{369}$							

213-306.

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{298}{228}$	$\frac{342}{228}$	$\frac{316}{287}$	$\frac{302}{228}$	$\frac{342}{312}$	$\frac{380}{228}$
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	$\frac{404}{324}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{401}{324}$	$\frac{406}{324}$	$\frac{406}{324}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{214}{179}$	$\frac{235}{179}$	$\frac{254}{237}$	$\frac{216}{179}$	$\frac{281}{263}$	$\frac{253}{179}$
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	$\frac{273}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{298}{240}$	$\frac{273}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{309}{240}$
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{369}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{457}{267}$	$\frac{371}{267}$	$\frac{460}{267}$	$\frac{460}{267}$

213-305-0100	945-92									
213-305-0103	, 390 190 188 , 75		2	9						
213-305-0104	, 390 190 188 , 100		2	9	$\frac{379}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{404}{344}$	$\frac{379}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$
213-305-0107	100 , 390 190 188 ,		1	12						

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 338</u> 4 217
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 512</u> 5 362

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>95 829</u> 90 143	<u>74 534</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>77 442</u> 69 444	<u>77 626</u> 69 444	<u>76 659</u> 69 444	<u>77 198</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>107 393</u> 101 411	<u>84 653</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>87 562</u> 79 365	<u>87 745</u> 79 365	<u>86 778</u> 79 365	<u>87 317</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 146</u> 32 588

					,				
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>82 950</u> 69 444	<u>77 344</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>93 070</u> 79 365	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>8 136</u> 7 730	<u>8 212</u> 7 730	<u>8 823</u> 8 519	<u>8 648</u> 8 346	<u>8 600</u> 7 730	<u>8 485</u> 7 730	<u>8 393</u> 7 730

221-102.

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>33 786</u> 30 067	<u>34 607</u> 30 067	<u>40 966</u> 38 342	<u>39 126</u> 36 524	<u>38 771</u> 30 067	<u>37 542</u> 30 067	<u>36 547</u> 30 067

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>54 860</u> 50 829	<u>55 696</u> 50 829	<u>62 374</u> 59 456	<u>60 456</u> 57 561	<u>59 938</u> 50 829	<u>58 686</u> 50 829	<u>57 673</u> 50 829

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{8\,449}{7\,730}$	$\frac{9\,300}{7\,730}$	$\frac{8\,949}{7\,730}$	$\frac{8\,490}{7\,730}$	$\frac{8\,790}{8\,487}$	$\frac{10\,372}{7\,730}$

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	$\frac{37\,154}{30\,067}$	$\frac{46\,286}{30\,067}$	$\frac{42\,522}{30\,067}$	$\frac{37\,592}{30\,067}$	$\frac{40\,616}{37\,996}$	$\frac{57\,791}{30\,067}$

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{58\,291}{50\,829}$	$\frac{67\,593}{50\,829}$	$\frac{63\,759}{50\,829}$	$\frac{58\,737}{50\,829}$	$\frac{62\,009}{59\,095}$	$\frac{79\,313}{50\,829}$

221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>48 165</u> 44 214	<u>49 001</u> 44 214	<u>55 667</u> 52 828	<u>53 752</u> 50 936	<u>53 243</u> 44 214	<u>51 992</u> 44 214	<u>50 978</u> 44 214

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2477	<u>90 196</u> 85 782	<u>91 023</u> 85 782	<u>97 703</u> 94 389	<u>95 790</u> 92 499	<u>95 219</u> 85 782	<u>93 981</u> 85 782	<u>92 978</u> 85 782
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 445</u> 101 964	<u>110 716</u> 101 964	<u>114 572</u> 110 433	<u>112 689</u> 108 573	<u>118 924</u> 101 964	<u>116 606</u> 101 964	<u>114 211</u> 101 964
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 305</u> 104 790	<u>113 576</u> 104 790	<u>117 432</u> 113 260	<u>115 549</u> 111 399	<u>121 784</u> 104 790	<u>119 466</u> 104 790	<u>117 071</u> 104 790
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>96 528</u> 93 092	<u>98 309</u> 93 092	<u>100 410</u> 97 705	<u>99 384</u> 96 692	<u>102 780</u> 93 092	<u>101 518</u> 93 092	<u>100 213</u> 93 092

221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>51 596</u> 44 214	<u>60 899</u> 44 214	<u>57 065</u> 44 214	<u>52 042</u> 44 214	<u>55 303</u> 52 469	<u>72 619</u> 44 214

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2477	<u>93 590</u> 85 782	<u>102 792</u> 85 782	<u>98 999</u> 85 782	<u>94 031</u> 85 782	<u>97 339</u> 94 030	<u>114 386</u> 85 782
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>115 874</u> 101 964	<u>133 659</u> 101 964	<u>125 999</u> 101 964	<u>116 093</u> 101 964	<u>114 214</u> 110 080	<u>134 904</u> 114 018
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>118 734</u> 104 790	<u>136 520</u> 104 790	<u>128 859</u> 104 790	<u>118 954</u> 104 790	<u>117 074</u> 112 906	<u>137 764</u> 116 844
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>101 119</u> 93 092	<u>110 807</u> 93 092	<u>106 634</u> 93 092	<u>101 239</u> 93 092	<u>100 215</u> 97 512	<u>111 485</u> 99 658

				,							
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 453</u> 94 994	<u>100 235</u> 94 994	<u>102 335</u> 99 608	<u>101 310</u> 98 594	<u>104 706</u> 94 994	<u>103 443</u> 94 994	<u>102 139</u> 94 994
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 148</u> 101 671	<u>110 419</u> 101 671	<u>114 275</u> 110 141	<u>112 393</u> 108 280	<u>118 627</u> 101 671	<u>116 310</u> 101 671	<u>113 915</u> 101 671
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 604</u> 105 086	<u>113 875</u> 105 086	<u>117 731</u> 113 555	<u>115 849</u> 111 695	<u>122 083</u> 105 086	<u>119 766</u> 105 086	<u>117 371</u> 105 086
222-101-0305		3	1	1350	<u>100 767</u> 97 263	<u>102 562</u> 97 263	<u>104 678</u> 101 911	<u>103 645</u> 100 890	<u>107 066</u> 97 263	<u>105 794</u> 97 263	<u>104 480</u> 97 263
222-101-0306		3	1	1340	<u>97 791</u> 94 340	<u>99 573</u> 94 340	<u>101 673</u> 98 953	<u>100 647</u> 97 940	<u>104 044</u> 94 340	<u>102 781</u> 94 340	<u>101 477</u> 94 340
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 626</u> 95 244	<u>103 884</u> 95 244	<u>107 725</u> 103 679	<u>105 849</u> 101 826	<u>112 059</u> 95 244	<u>109 751</u> 95 244	<u>107 365</u> 95 244

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 045</u> 94 994	<u>112 733</u> 94 994	<u>108 560</u> 94 994	<u>103 164</u> 94 994	<u>102 140</u> 99 415	<u>113 411</u> 101 560
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>115 578</u> 101 671	<u>133 363</u> 101 671	<u>125 703</u> 101 671	<u>115 797</u> 101 671	<u>113 917</u> 109 787	<u>134 608</u> 113 725
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 034</u> 105 086	<u>136 819</u> 105 086	<u>129 159</u> 105 086	<u>119 253</u> 105 086	<u>117 373</u> 113 202	<u>138 064</u> 117 140
222-101-0305		3	1	1350	<u>105 393</u> 97 263	<u>115 153</u> 97 263	<u>110 949</u> 97 263	<u>105 513</u> 97 263	<u>104 481</u> 101 717	<u>115 836</u> 103 878
222-101-0306		3	1	1340	<u>102 382</u> 94 340	<u>112 070</u> 94 340	<u>107 898</u> 94 340	<u>102 502</u> 94 340	<u>101 478</u> 98 761	<u>112 748</u> 100 906
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 022</u> 95 244	<u>126 734</u> 95 244	<u>119 105</u> 95 244	<u>109 240</u> 95 244	<u>107 368</u> 103 326	<u>127 974</u> 107 249

				,							
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>93 936</u> 90 360	<u>95 851</u> 90 360	<u>98 108</u> 95 317	<u>97 006</u> 94 228	<u>100 655</u> 90 360	<u>99 299</u> 90 360	<u>97 897</u> 90 360
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>99 815</u> 96 066	<u>101 809</u> 96 066	<u>104 161</u> 101 230	<u>103 013</u> 100 096	<u>106 814</u> 96 066	<u>105 401</u> 96 066	<u>103 941</u> 96 066
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 506</u> 153 219	<u>162 923</u> 153 219	<u>166 951</u> 162 068	<u>164 985</u> 160 124	<u>171 498</u> 153 219	<u>169 077</u> 153 219	<u>166 575</u> 153 219

222-102.

				,							
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>123 888</u> 119 044	<u>124 723</u> 119 044	<u>131 348</u> 127 616	<u>129 443</u> 125 733	<u>128 958</u> 119 044	<u>127 708</u> 119 044	<u>126 696</u> 119 044
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>114 271</u> 109 620	<u>115 086</u> 109 620	<u>121 833</u> 118 265	<u>119 912</u> 116 366	<u>119 221</u> 109 620	<u>118 001</u> 109 620	<u>117 013</u> 109 620
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>103 991</u> 99 383	<u>104 826</u> 99 383	<u>111 452</u> 107 956	<u>109 547</u> 106 073	<u>109 062</u> 99 383	<u>107 812</u> 99 383	<u>106 800</u> 99 383

222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 870</u> 90 360	<u>109 281</u> 90 360	<u>104 797</u> 90 360	<u>98 998</u> 90 360	<u>97 898</u> 95 110	<u>110 010</u> 97 416
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 955</u> 96 066	<u>115 799</u> 96 066	<u>111 128</u> 96 066	<u>105 088</u> 96 066	<u>103 942</u> 101 015	<u>116 558</u> 103 416
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>168 312</u> 153 219	<u>186 892</u> 153 219	<u>178 890</u> 153 219	<u>168 541</u> 153 219	<u>166 578</u> 161 698	<u>188 193</u> 165 812

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>127 314</u> 119 044	<u>136 601</u> 119 044	<u>132 774</u> 119 044	<u>127 759</u> 119 044	<u>130 986</u> 127 258	<u>148 303</u> 119 044
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>117 616</u> 109 620	<u>126 684</u> 109 620	<u>122 946</u> 109 620	<u>118 050</u> 109 620	<u>121 468</u> 117 904	<u>138 109</u> 109 620
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>107 417</u> 99 383	<u>116 705</u> 99 383	<u>112 877</u> 99 383	<u>107 862</u> 99 383	<u>111 090</u> 107 598	<u>128 407</u> 99 383

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>99 061</u> 94 516	<u>99 895</u> 94 516	<u>106 545</u> 103 109	<u>104 635</u> 101 222	<u>104 125</u> 94 516	<u>102 877</u> 94 516	<u>101 866</u> 94 516
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>99 150</u> 94 594	<u>99 987</u> 94 594	<u>106 637</u> 103 194	<u>104 726</u> 101 305	<u>104 229</u> 94 594	<u>102 977</u> 94 594	<u>101 963</u> 94 594
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>134 709</u> 129 736	<u>135 545</u> 129 736	<u>142 209</u> 138 347	<u>140 295</u> 136 455	<u>139 781</u> 129 736	<u>138 531</u> 129 736	<u>137 519</u> 129 736
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>102 448</u> 97 852	<u>103 285</u> 97 852	<u>109 928</u> 106 445	<u>108 018</u> 104 557	<u>107 529</u> 97 852	<u>106 276</u> 97 852	<u>105 262</u> 97 852
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>122 861</u> 118 052	<u>123 691</u> 118 052	<u>130 346</u> 126 640	<u>128 437</u> 124 754	<u>127 897</u> 118 052	<u>126 656</u> 118 052	<u>125 651</u> 118 052
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>124 508</u> 119 659	<u>125 342</u> 119 659	<u>132 012</u> 128 273	<u>130 097</u> 126 381	<u>129 574</u> 119 659	<u>128 325</u> 119 659	<u>127 314</u> 119 659

222-2. ,
222-201.

222-201-0200	, 20372-2015										
222-201-0205	I 12-5, 2 12-5		1	4700	<u>346 478</u> 336 024	<u>348 047</u> 336 024	<u>360 570</u> 352 206	<u>356 973</u> 348 651	<u>356 009</u> 336 024	<u>353 660</u> 336 024	<u>351 757</u> 336 024
222-201-0221	3 18-4		1	12100	<u>724 570</u> 699 644	<u>728 611</u> 699 644	<u>760 851</u> 741 302	<u>751 591</u> 732 152	<u>749 110</u> 699 644	<u>743 061</u> 699 644	<u>738 163</u> 699 644

222-202.

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>102 483</u> 94 516	<u>111 759</u> 94 516	<u>107 936</u> 94 516	<u>102 928</u> 94 516	<u>106 182</u> 102 750	<u>123 447</u> 94 516
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>102 581</u> 94 594	<u>111 884</u> 94 594	<u>108 050</u> 94 594	<u>103 027</u> 94 594	<u>106 274</u> 102 835	<u>123 604</u> 94 594
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>138 136</u> 129 736	<u>147 428</u> 129 736	<u>143 598</u> 129 736	<u>138 582</u> 129 736	<u>141 845</u> 137 987	<u>159 134</u> 129 736
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>105 881</u> 97 852	<u>115 187</u> 97 852	<u>111 352</u> 97 852	<u>106 327</u> 97 852	<u>109 565</u> 106 086	<u>126 912</u> 97 852
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>126 264</u> 118 052	<u>135 488</u> 118 052	<u>131 686</u> 118 052	<u>126 706</u> 118 052	<u>129 983</u> 126 282	<u>147 110</u> 118 052
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>127 931</u> 119 659	<u>137 211</u> 119 659	<u>133 386</u> 119 659	<u>128 376</u> 119 659	<u>131 648</u> 127 914	<u>148 903</u> 119 659

222-201-0200	, 20372-2015									
222-201-0205	I 12-5, 2 12-5		1	4700	<u>352 918</u> 336 024	<u>370 378</u> 336 024	<u>363 182</u> 336 024	<u>353 755</u> 336 024	<u>359 886</u> 351 530	<u>392 377</u> 336 024
222-201-0221	3 18-4		1	12100	<u>741 151</u> 699 644	<u>786 103</u> 699 644	<u>767 576</u> 699 644	<u>743 306</u> 699 644	<u>759 091</u> 739 563	<u>842 737</u> 699 644

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>158 011</u> 152 722	<u>158 856</u> 152 722	<u>165 611</u> 161 447	<u>163 672</u> 159 530	<u>163 142</u> 152 722	<u>161 878</u> 152 722	<u>160 853</u> 152 722

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 420</u> 4 300	<u>4 437</u> 4 300	<u>4 570</u> 4 473	<u>4 532</u> 4 435	<u>4 522</u> 4 300	<u>4 497</u> 4 300	<u>4 477</u> 4 300
222-203-0102	5.2		1	45	<u>3 244</u> 3 144						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>5 706</u> 5 547	<u>5 728</u> 5 547	<u>5 908</u> 5 779	<u>5 856</u> 5 728	<u>5 843</u> 5 547	<u>5 809</u> 5 547	<u>5 781</u> 5 547
222-203-0104	6.2		1	90	<u>4 277</u> 4 120						
222-203-0105	6.4		1	134	<u>6 985</u> 6 721	<u>7 030</u> 6 721	<u>7 387</u> 7 183	<u>7 284</u> 7 081	<u>7 257</u> 6 721	<u>7 190</u> 6 721	<u>7 136</u> 6 721
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0301	949-92 , 4	2	1	295	<u>5 480</u> 5 134						
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	<u>5 981</u> 5 621						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>8 189</u> 7 683	<u>8 290</u> 7 683	<u>9 116</u> 8 744	<u>8 880</u> 8 511	<u>8 803</u> 7 683	<u>8 652</u> 7 683	<u>8 529</u> 7 683

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>161 478</u> 152 722	<u>170 877</u> 152 722	<u>167 003</u> 152 722	<u>161 929</u> 152 722	<u>165 243</u> 161 082	<u>182 719</u> 152 722

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 489</u> 4 300	<u>4 675</u> 4 300	<u>4 598</u> 4 300	<u>4 498</u> 4 300	<u>4 563</u> 4 465	<u>4 909</u> 4 300
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>5 798</u> 5 547	<u>6 049</u> 5 547	<u>5 946</u> 5 547	<u>5 810</u> 5 547	<u>5 898</u> 5 770	<u>6 365</u> 5 547
222-203-0104	6.2		1	90						
222-203-0105	6.4		1	134	<u>7 169</u> 6 721	<u>7 667</u> 6 721	<u>7 461</u> 6 721	<u>7 193</u> 6 721	<u>7 367</u> 7 164	<u>8 294</u> 6 721
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0301	949-92 , 4	2	1	295						
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>8 604</u> 7 683	<u>9 730</u> 7 683	<u>9 266</u> 7 683	<u>8 658</u> 7 683	<u>9 071</u> 8 700	<u>11 148</u> 7 683

				,							
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>10 697</u> 10 217	<u>10 811</u> 10 217	<u>12 703</u> 10 217	<u>12 307</u> 10 217	<u>11 205</u> 10 217	<u>11 213</u> 10 217	<u>11 069</u> 10 217
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>8 480</u> 7 955	<u>8 585</u> 7 955	<u>9 409</u> 9 024	<u>9 170</u> 8 788	<u>9 117</u> 7 955	<u>8 960</u> 7 955	<u>8 832</u> 7 955
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>5 892</u> 5 510						
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312	<u>15 144</u> 14 543	<u>15 248</u> 14 543	<u>16 049</u> 15 587	<u>15 817</u> 15 358	<u>15 777</u> 14 543	<u>15 621</u> 14 543	<u>15 494</u> 14 543

222-3. , ,
222-301. , ,

				,							
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 880</u> 3 711	<u>3 910</u> 3 711	<u>4 207</u> 4 078	<u>4 126</u> 3 998	<u>4 065</u> 3 711	<u>4 019</u> 3 711	<u>3 982</u> 3 711
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 718</u> 13 944	<u>14 866</u> 13 944	<u>16 128</u> 15 550	<u>15 771</u> 15 198	<u>15 618</u> 13 944	<u>15 396</u> 13 944	<u>15 217</u> 13 944
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 870</u> 17 154	<u>17 994</u> 17 154	<u>18 922</u> 18 373	<u>18 651</u> 18 105	<u>18 626</u> 17 154	<u>18 440</u> 17 154	<u>18 289</u> 17 154

222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>11 165</u> 10 217	<u>12 284</u> 10 217	<u>11 825</u> 10 217	<u>11 193</u> 10 217	<u>13 085</u> 10 217	<u>14 570</u> 10 944
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>8 910</u> 7 955	<u>10 076</u> 7 955	<u>9 596</u> 7 955	<u>8 966</u> 7 955	<u>9 364</u> 8 980	<u>11 546</u> 7 955
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329						
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312	<u>15 571</u> 14 543	<u>16 730</u> 14 543	<u>16 253</u> 14 543	<u>15 627</u> 14 543	<u>16 005</u> 15 543	<u>18 191</u> 14 543

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 005</u> 3 711	<u>4 343</u> 3 711	<u>4 204</u> 3 711	<u>4 021</u> 3 711	<u>4 192</u> 4 063	<u>4 769</u> 3 711
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 326</u> 13 944	<u>16 976</u> 13 944	<u>16 296</u> 13 944	<u>15 405</u> 13 944	<u>16 060</u> 15 483	<u>19 054</u> 13 944
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>18 381</u> 17 154	<u>19 766</u> 17 154	<u>19 195</u> 17 154	<u>18 447</u> 17 154	<u>18 870</u> 18 322	<u>21 512</u> 17 154

				,							
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 863</u> 12 341	<u>12 954</u> 12 341	<u>13 680</u> 13 280	<u>13 471</u> 13 074	<u>13 416</u> 12 341	<u>13 280</u> 12 341	<u>13 169</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 786</u> 10 208	<u>10 897</u> 10 208	<u>11 675</u> 11 247	<u>11 444</u> 11 019	<u>11 461</u> 10 208	<u>11 295</u> 10 208	<u>11 160</u> 10 208
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>10 374</u> 9 853	<u>10 473</u> 9 853	<u>11 314</u> 10 924	<u>11 076</u> 10 688	<u>10 972</u> 9 853	<u>10 825</u> 9 853	<u>10 705</u> 9 853

222-302.

,

				,							
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>162 343</u> 156 935	<u>163 205</u> 156 935	<u>170 079</u> 165 818	<u>168 105</u> 163 867	<u>167 576</u> 156 935	<u>166 286</u> 156 935	<u>165 242</u> 156 935

225.**225-1.****225-101.**

				,							
225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 093</u> 6 833	<u>7 136</u> 6 833	<u>7 483</u> 7 281	<u>7 383</u> 7 183	<u>7 357</u> 6 833	<u>7 292</u> 6 833	<u>7 239</u> 6 833

222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>13 237</u> 12 341	<u>14 251</u> 12 341	<u>13 833</u> 12 341	<u>13 285</u> 12 341	<u>13 640</u> 13 241	<u>15 529</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 242</u> 10 208	<u>12 479</u> 10 208	<u>11 969</u> 10 208	<u>11 301</u> 10 208	<u>11 631</u> 11 203	<u>14 038</u> 10 208
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>10 778</u> 9 853	<u>11 874</u> 9 853	<u>11 423</u> 9 853	<u>10 831</u> 9 853	<u>11 269</u> 10 879	<u>13 255</u> 9 853

222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>165 879</u> 156 935	<u>175 464</u> 156 935	<u>171 513</u> 156 935	<u>166 338</u> 156 935	<u>169 704</u> 165 447	<u>182 474</u> 169 577

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 271</u> 6 833	<u>7 754</u> 6 833	<u>7 555</u> 6 833	<u>7 294</u> 6 833	<u>7 464</u> 7 262	<u>8 362</u> 6 833

225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 184</u> 10 714	<u>11 268</u> 10 714	<u>11 934</u> 11 575	<u>11 743</u> 11 386	<u>11 691</u> 10 714	<u>11 566</u> 10 714	<u>11 465</u> 10 714
225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 976</u> 14 286	<u>15 103</u> 14 286	<u>16 116</u> 15 594	<u>15 825</u> 15 307	<u>15 747</u> 14 286	<u>15 557</u> 14 286	<u>15 403</u> 14 286
225-101-0104	10-3		1	200	<u>6 903</u> 6 551	<u>6 969</u> 6 551	<u>7 502</u> 7 239	<u>7 349</u> 7 088	<u>7 308</u> 6 551	<u>7 208</u> 6 551	<u>7 127</u> 6 551
225-101-0105	10-6		1	400	<u>10 978</u> 10 308	<u>11 112</u> 10 308	<u>12 178</u> 11 685	<u>11 871</u> 11 383	<u>11 789</u> 10 308	<u>11 589</u> 10 308	<u>11 428</u> 10 308
225-101-0106	10-9		1	600	<u>15 581</u> 14 586	<u>15 781</u> 14 586	<u>17 380</u> 16 652	<u>16 920</u> 16 198	<u>16 797</u> 14 586	<u>16 498</u> 14 586	<u>16 255</u> 14 586
225-101-0108	15-6		1	660	<u>16 338</u> 15 253	<u>16 558</u> 15 253	<u>18 317</u> 17 526	<u>17 812</u> 17 027	<u>17 677</u> 15 253	<u>17 347</u> 15 253	<u>17 079</u> 15 253
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>22 156</u> 20 543	<u>22 490</u> 20 543	<u>25 154</u> 23 986	<u>24 389</u> 23 230	<u>24 184</u> 20 543	<u>23 684</u> 20 543	<u>23 279</u> 20 543
225-101-0110	20-6		1	980	<u>23 213</u> 21 615	<u>23 540</u> 21 615	<u>26 152</u> 24 989	<u>25 402</u> 24 248	<u>25 201</u> 21 615	<u>24 711</u> 21 615	<u>24 314</u> 21 615
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>34 159</u> 31 756	<u>34 653</u> 31 756	<u>38 597</u> 36 852	<u>37 464</u> 35 732	<u>37 161</u> 31 756	<u>36 421</u> 31 756	<u>35 822</u> 31 756
225-101-0114	15-3		1	320	<u>16 701</u> 16 071	<u>16 808</u> 16 071	<u>17 661</u> 17 173	<u>17 416</u> 16 931	<u>17 350</u> 16 071	<u>17 190</u> 16 071	<u>17 061</u> 16 071
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>12 104</u> 10 591						
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>7 586</u> 7 429	<u>7 603</u> 7 429	<u>7 736</u> 7 601	<u>7 698</u> 7 563	<u>7 687</u> 7 429	<u>7 662</u> 7 429	<u>7 642</u> 7 429
225-101-0600	8020-2016										

225-101-0601	10		1	450	<u>17 219</u> 16 407	<u>17 369</u> 16 407	<u>18 568</u> 17 956	<u>18 224</u> 17 616	<u>18 131</u> 16 407	<u>17 906</u> 16 407	<u>17 724</u> 16 407
225-101-0602	15		1	950	<u>29 285</u> 27 655	<u>29 602</u> 27 655	<u>32 133</u> 30 926	<u>31 406</u> 30 207	<u>31 212</u> 27 655	<u>30 737</u> 27 655	<u>30 352</u> 27 655
225-101-0603	20		1	1480	<u>45 670</u> 43 130	<u>46 164</u> 43 130	<u>50 107</u> 48 226	<u>48 975</u> 47 106	<u>48 671</u> 43 130	<u>47 931</u> 43 130	<u>47 332</u> 43 130
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 029</u> 14 513	<u>15 113</u> 14 513	<u>15 779</u> 15 374	<u>15 587</u> 15 185	<u>15 536</u> 14 513	<u>15 411</u> 14 513	<u>15 310</u> 14 513
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 436</u> 15 903	<u>16 519</u> 15 903	<u>17 185</u> 16 764	<u>16 994</u> 16 575	<u>16 943</u> 15 903	<u>16 818</u> 15 903	<u>16 716</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>24 097</u> 22 893	<u>24 324</u> 22 893	<u>26 136</u> 25 234	<u>25 615</u> 24 720	<u>25 476</u> 22 893	<u>25 136</u> 22 893	<u>24 860</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>34 284</u> 32 960	<u>34 511</u> 32 960	<u>36 323</u> 35 301	<u>35 803</u> 34 787	<u>35 663</u> 32 960	<u>35 323</u> 32 960	<u>35 048</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>40 132</u> 37 794	<u>40 593</u> 37 794	<u>44 270</u> 42 545	<u>43 214</u> 41 501	<u>42 931</u> 37 794	<u>42 241</u> 37 794	<u>41 683</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>69 737</u> 67 047	<u>70 198</u> 67 047	<u>73 875</u> 71 798	<u>72 818</u> 70 754	<u>72 536</u> 67 047	<u>71 846</u> 67 047	<u>71 287</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>50 721</u> 48 500	<u>51 122</u> 48 500	<u>54 320</u> 52 631	<u>53 401</u> 51 724	<u>53 155</u> 48 500	<u>52 555</u> 48 500	<u>52 069</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>63 643</u> 61 268	<u>64 043</u> 61 268	<u>67 241</u> 65 399	<u>66 322</u> 64 492	<u>66 076</u> 61 268	<u>65 476</u> 61 268	<u>64 991</u> 61 268
225-101-0620	10		1	800	<u>29 713</u> 28 483						
225-101-0621	6		1	2260	<u>73 047</u> 69 785						

225-101-0601	10		1	450	<u>17 835</u> 16 407	<u>19 507</u> 16 407	<u>18 818</u> 16 407	<u>17 916</u> 16 407	<u>18 503</u> 17 892	<u>21 613</u> 16 407
225-101-0602	15		1	950	<u>30 587</u> 27 655	<u>34 116</u> 27 655	<u>32 661</u> 27 655	<u>30 756</u> 27 655	<u>31 995</u> 30 789	<u>38 562</u> 27 655
225-101-0603	20		1	1480	<u>47 698</u> 43 130	<u>53 196</u> 43 130	<u>50 930</u> 43 130	<u>47 961</u> 43 130	<u>49 892</u> 48 013	<u>60 123</u> 43 130
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 372</u> 14 513	<u>16 300</u> 14 513	<u>15 918</u> 14 513	<u>15 416</u> 14 513	<u>15 742</u> 15 338	<u>17 471</u> 14 513
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 778</u> 15 903	<u>17 707</u> 15 903	<u>17 324</u> 15 903	<u>16 823</u> 15 903	<u>17 149</u> 16 728	<u>18 877</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>25 028</u> 22 893	<u>27 555</u> 22 893	<u>26 513</u> 22 893	<u>25 149</u> 22 893	<u>26 037</u> 25 136	<u>30 737</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>35 216</u> 32 960	<u>37 742</u> 32 960	<u>36 701</u> 32 960	<u>35 337</u> 32 960	<u>36 224</u> 35 203	<u>40 925</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>42 023</u> 37 794	<u>47 150</u> 37 794	<u>45 037</u> 37 794	<u>42 269</u> 37 794	<u>44 069</u> 42 346	<u>53 609</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>71 628</u> 67 047	<u>76 755</u> 67 047	<u>74 642</u> 67 047	<u>71 874</u> 67 047	<u>73 674</u> 71 600	<u>83 214</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>52 366</u> 48 500	<u>56 824</u> 48 500	<u>54 986</u> 48 500	<u>52 579</u> 48 500	<u>54 145</u> 52 459	<u>62 440</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>65 287</u> 61 268	<u>69 745</u> 61 268	<u>67 907</u> 61 268	<u>65 501</u> 61 268	<u>67 066</u> 65 227	<u>75 361</u> 61 268
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						

225-101-0622	10		1	2480	<u>24 780</u> 21 696	<u>25 681</u> 21 696	<u>40 629</u> 21 696	<u>37 497</u> 21 696	<u>28 796</u> 21 696	<u>28 859</u> 21 696	<u>27 719</u> 21 696

225-102.

225-102-0100	20 13015-2012										
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>154 389</u> 145 268	<u>156 192</u> 145 268	<u>170 580</u> 163 859	<u>166 447</u> 159 776	<u>165 340</u> 145 268	<u>162 640</u> 145 268	<u>160 454</u> 145 268
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>167 578</u> 159 108						
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>294 719</u> 281 164						
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>237 791</u> 223 902	<u>240 530</u> 223 902	<u>262 378</u> 252 133	<u>256 103</u> 245 932	<u>254 421</u> 223 902	<u>250 322</u> 223 902	<u>247 003</u> 223 902
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>364 914</u> 343 982	<u>369 022</u> 343 982	<u>401 795</u> 386 329	<u>392 381</u> 377 027	<u>389 859</u> 343 982	<u>383 710</u> 343 982	<u>378 731</u> 343 982
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>430 343</u> 408 621						
225-102-0146	1		1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504
225-102-0147	2		1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908
225-102-0148	3		1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353

225-101-0622	10		1	2480	<u>28 482</u> 21 696	<u>37 317</u> 21 696	<u>33 690</u> 21 696	<u>28 703</u> 21 696	<u>43 641</u> 21 696	<u>48 460</u> 21 696

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>161 788</u> 145 268	<u>181 849</u> 145 268	<u>173 581</u> 145 268	<u>162 750</u> 145 268	<u>169 794</u> 163 083	<u>207 124</u> 145 268
225-102-0138	8.201		1	6400						
225-102-0139	8.302		1	9600						
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>249 027</u> 223 902	<u>279 491</u> 223 902	<u>266 935</u> 223 902	<u>250 488</u> 223 902	<u>261 186</u> 250 954	<u>317 871</u> 223 902
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>381 768</u> 343 982	<u>427 463</u> 343 982	<u>408 630</u> 343 982	<u>383 959</u> 343 982	<u>400 005</u> 384 561	<u>485 034</u> 343 982
225-102-0143	9.403		1	16400						
225-102-0146	1		1	1000	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2		1	1500	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908
225-102-0148	3		1	700	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353

225-102-0200	20 13015-2012										
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>165 561</u> 155 768	<u>167 498</u> 155 768	<u>182 952</u> 175 736	<u>178 513</u> 171 350	<u>177 324</u> 155 768	<u>174 424</u> 155 768	<u>172 076</u> 155 768
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>224 323</u> 211 268	<u>226 894</u> 211 268	<u>247 411</u> 237 778	<u>241 518</u> 231 955	<u>239 939</u> 211 268	<u>236 089</u> 211 268	<u>232 972</u> 211 268
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>205 585</u> 193 563	<u>207 956</u> 193 563	<u>226 874</u> 218 007	<u>221 440</u> 212 637	<u>219 984</u> 193 563	<u>216 435</u> 193 563	<u>213 561</u> 193 563
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>274 933</u> 258 848	<u>278 106</u> 258 848	<u>303 418</u> 291 555	<u>296 148</u> 284 371	<u>294 200</u> 258 848	<u>289 450</u> 258 848	<u>285 605</u> 258 848
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>257 217</u> 242 152	<u>260 189</u> 242 152	<u>283 903</u> 272 793	<u>277 091</u> 266 063	<u>275 266</u> 242 152	<u>270 817</u> 242 152	<u>267 214</u> 242 152
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>343 729</u> 323 723	<u>347 670</u> 323 723	<u>379 110</u> 364 349	<u>370 079</u> 355 425	<u>367 660</u> 323 723	<u>361 761</u> 323 723	<u>356 984</u> 323 723
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>364 699</u> 344 714	<u>368 573</u> 344 714	<u>399 480</u> 384 651	<u>390 603</u> 375 879	<u>388 224</u> 344 714	<u>382 425</u> 344 714	<u>377 729</u> 344 714
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>486 795</u> 460 098	<u>491 972</u> 460 098	<u>533 271</u> 513 463	<u>521 408</u> 501 741	<u>518 230</u> 460 098	<u>510 481</u> 460 098	<u>504 207</u> 460 098
225-102-0209	5		1	4000	<u>116 450</u> 109 670	<u>117 786</u> 109 670	<u>128 444</u> 123 441	<u>125 383</u> 120 416	<u>124 563</u> 109 670	<u>122 563</u> 109 670	<u>120 944</u> 109 670
225-102-0210	6		1	4600	<u>133 489</u> 125 696	<u>135 026</u> 125 696	<u>147 282</u> 141 534	<u>143 762</u> 138 055	<u>142 818</u> 125 696	<u>140 519</u> 125 696	<u>138 657</u> 125 696
225-102-0211	7		1	5900	<u>167 830</u> 157 875	<u>169 800</u> 157 875	<u>185 521</u> 178 188	<u>181 005</u> 173 726	<u>179 796</u> 157 875	<u>176 846</u> 157 875	<u>174 458</u> 157 875
225-102-0212	8		1	7600	<u>230 602</u> 217 607	<u>233 140</u> 217 607	<u>253 389</u> 243 773	<u>247 573</u> 238 025	<u>246 015</u> 217 607	<u>242 215</u> 217 607	<u>239 139</u> 217 607

225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>173 508</u> 155 768	<u>195 056</u> 155 768	<u>186 175</u> 155 768	<u>174 542</u> 155 768	<u>182 108</u> 174 903	<u>222 203</u> 155 768
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>234 874</u> 211 268	<u>263 480</u> 211 268	<u>251 690</u> 211 268	<u>236 245</u> 211 268	<u>246 290</u> 236 671	<u>299 519</u> 211 268
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>215 314</u> 193 563	<u>241 691</u> 193 563	<u>230 820</u> 193 563	<u>216 579</u> 193 563	<u>225 841</u> 216 986	<u>274 922</u> 193 563
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>287 951</u> 258 848	<u>323 244</u> 258 848	<u>308 698</u> 258 848	<u>289 643</u> 258 848	<u>302 036</u> 290 190	<u>367 708</u> 258 848
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>269 412</u> 242 152	<u>302 476</u> 242 152	<u>288 849</u> 242 152	<u>270 997</u> 242 152	<u>282 608</u> 271 514	<u>344 132</u> 242 152
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>359 898</u> 323 723	<u>403 736</u> 323 723	<u>385 668</u> 323 723	<u>362 000</u> 323 723	<u>377 394</u> 362 653	<u>458 965</u> 323 723
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>380 594</u> 344 714	<u>423 688</u> 344 714	<u>405 927</u> 344 714	<u>382 660</u> 344 714	<u>397 793</u> 382 984	<u>477 982</u> 344 714
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>508 034</u> 460 098	<u>565 618</u> 460 098	<u>541 885</u> 460 098	<u>510 795</u> 460 098	<u>531 016</u> 511 234	<u>638 165</u> 460 098
225-102-0209	5		1	4000	<u>121 931</u> 109 670	<u>136 792</u> 109 670	<u>130 667</u> 109 670	<u>122 644</u> 109 670	<u>127 862</u> 122 866	<u>155 514</u> 109 670
225-102-0210	6		1	4600	<u>139 792</u> 125 696	<u>156 882</u> 125 696	<u>149 838</u> 125 696	<u>140 612</u> 125 696	<u>146 613</u> 140 872	<u>178 412</u> 125 696
225-102-0211	7		1	5900	<u>175 915</u> 157 875	<u>197 833</u> 157 875	<u>188 800</u> 157 875	<u>176 965</u> 157 875	<u>184 662</u> 177 340	<u>225 448</u> 157 875
225-102-0212	8		1	7600	<u>241 015</u> 217 607	<u>269 250</u> 217 607	<u>257 613</u> 217 607	<u>242 369</u> 217 607	<u>252 284</u> 242 680	<u>304 822</u> 217 607

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>39 807</u> 38 795	<u>39 940</u> 38 795	<u>41 006</u> 40 172	<u>40 700</u> 39 869	<u>40 618</u> 38 795	<u>40 418</u> 38 795
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>172 154</u> 166 063	<u>173 156</u> 166 063	<u>181 149</u> 176 391	<u>178 853</u> 174 122	<u>178 238</u> 166 063	<u>176 738</u> 166 063
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>266 702</u> 257 464	<u>268 205</u> 257 464	<u>280 195</u> 272 957	<u>276 751</u> 269 554	<u>275 828</u> 257 464	<u>273 578</u> 257 464
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>355 466</u> 343 286	<u>357 436</u> 343 286	<u>373 156</u> 363 599	<u>368 641</u> 359 137	<u>367 431</u> 343 286	<u>364 482</u> 343 286
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>212 070</u> 204 830	<u>213 239</u> 204 830	<u>222 564</u> 216 880	<u>219 886</u> 214 233	<u>219 168</u> 204 830	<u>217 418</u> 204 830
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>45 265</u> 44 054	<u>45 432</u> 44 054	<u>46 765</u> 45 775	<u>46 382</u> 45 397	<u>46 279</u> 44 054	<u>46 029</u> 44 054
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>64 039</u> 61 795	<u>64 406</u> 61 795	<u>67 337</u> 65 582	<u>66 495</u> 64 750	<u>66 270</u> 61 795	<u>65 720</u> 61 795
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>91 992</u> 88 741	<u>92 526</u> 88 741	<u>96 789</u> 94 250	<u>95 565</u> 93 040	<u>95 237</u> 88 741	<u>94 437</u> 88 741
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>122 610</u> 118 321	<u>123 312</u> 118 321	<u>128 907</u> 125 551	<u>127 300</u> 123 963	<u>126 869</u> 118 321	<u>125 819</u> 118 321
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>68 089</u> 65 527	<u>68 523</u> 65 527	<u>71 987</u> 70 003	<u>70 992</u> 69 019	<u>70 726</u> 65 527	<u>70 076</u> 65 527
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>123 595</u> 119 295	<u>124 297</u> 119 295	<u>129 892</u> 126 525	<u>128 285</u> 124 937	<u>127 854</u> 119 295	<u>126 804</u> 119 295
225-104-0144	9-150 (17)		1	3200	<u>175 472</u> 169 071	<u>176 541</u> 169 071	<u>185 067</u> 180 089	<u>182 618</u> 177 669	<u>181 962</u> 169 071	<u>180 362</u> 169 071

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>40 256</u> 38 795	<u>40 355</u> 38 795	<u>41 841</u> 38 795	<u>41 228</u> 38 795	<u>40 426</u> 38 795	<u>40 948</u> 40 114
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>175 524</u> 166 063	<u>176 265</u> 166 063	<u>187 410</u> 166 063	<u>182 816</u> 166 063	<u>176 799</u> 166 063	<u>180 713</u> 175 960
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>271 757</u> 257 464	<u>272 868</u> 257 464	<u>289 586</u> 257 464	<u>282 695</u> 257 464	<u>273 669</u> 257 464	<u>279 540</u> 272 310
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>362 093</u> 343 286	<u>363 550</u> 343 286	<u>385 469</u> 343 286	<u>376 435</u> 343 286	<u>364 601</u> 343 286	<u>372 298</u> 362 750
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>216 002</u> 204 830	<u>216 866</u> 204 830	<u>229 869</u> 204 830	<u>224 510</u> 204 830	<u>217 489</u> 204 830	<u>222 055</u> 216 377
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>45 827</u> 44 054	<u>45 950</u> 44 054	<u>47 808</u> 44 054	<u>47 042</u> 44 054	<u>46 040</u> 44 054	<u>46 692</u> 45 703
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>65 275</u> 61 795	<u>65 546</u> 61 795	<u>69 633</u> 61 795	<u>67 949</u> 61 795	<u>65 742</u> 61 795	<u>67 177</u> 65 424
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>93 789</u> 88 741	<u>94 184</u> 88 741	<u>100 128</u> 88 741	<u>97 679</u> 88 741	<u>94 469</u> 88 741	<u>96 557</u> 94 020
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>124 969</u> 118 321	<u>125 488</u> 118 321	<u>133 289</u> 118 321	<u>130 074</u> 118 321	<u>125 862</u> 118 321	<u>128 601</u> 125 250
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>69 549</u> 65 527	<u>69 870</u> 65 527	<u>74 700</u> 65 527	<u>72 710</u> 65 527	<u>70 102</u> 65 527	<u>71 798</u> 69 816
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>125 954</u> 119 295	<u>126 473</u> 119 295	<u>134 274</u> 119 295	<u>131 059</u> 119 295	<u>126 847</u> 119 295	<u>129 586</u> 126 223
225-104-0144	9-150 (17)		1	3200	<u>179 067</u> 169 071	<u>179 857</u> 169 071	<u>191 745</u> 169 071	<u>186 845</u> 169 071	<u>180 427</u> 169 071	<u>184 602</u> 179 629

225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>43 713</u> 38 795
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>201 451</u> 166 063
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>310 648</u> 257 464
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>413 084</u> 343 286
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>246 250</u> 204 830
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>50 148</u> 44 054
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>74 781</u> 61 795
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>107 617</u> 88 741
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>143 118</u> 118 321
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>80 785</u> 65 527
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>144 103</u> 119 295
225-104-0144	9-150 (17)		1	3200	<u>206 723</u> 169 071

225-104-0145	9-200		1	4200	<u>233 872</u> 225 429	<u>235 274</u> 225 429	<u>246 465</u> 239 889	<u>243 251</u> 236 712	<u>242 390</u> 225 429	<u>240 290</u> 225 429
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715	<u>54 560</u> 50 715
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>78 948</u> 76 185					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>93 940</u> 90 478					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>74 940</u> 72 431	<u>75 341</u> 72 431	<u>78 538</u> 76 563	<u>77 620</u> 75 655	<u>77 374</u> 72 431	<u>76 774</u> 72 431
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>94 737</u> 91 421					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>127 149</u> 122 402	<u>127 951</u> 122 402	<u>134 346</u> 130 665	<u>132 509</u> 128 850	<u>132 017</u> 122 402	<u>130 817</u> 122 402
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>121 052</u> 116 815					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>162 674</u> 156 974					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>76 833</u> 73 950					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>136 842</u> 132 053					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>132 744</u> 127 307					

225-104-0145	9-200		1	4200	<u>238 590</u> 225 429	<u>239 627</u> 225 429	<u>255 230</u> 225 429	<u>248 799</u> 225 429	<u>240 375</u> 225 429	<u>245 854</u> 239 285
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>54 157</u> 50 715	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>76 288</u> 72 431	<u>76 584</u> 72 431	<u>81 042</u> 72 431	<u>79 205</u> 72 431	<u>76 798</u> 72 431	<u>78 363</u> 76 390
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>129 845</u> 122 402	<u>130 438</u> 122 402	<u>139 354</u> 122 402	<u>135 679</u> 122 402	<u>130 866</u> 122 402	<u>133 997</u> 130 320
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						

225-104-0145	9-200		1	4200	<u>274 888</u> 225 429
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>62 379</u> 50 715
225-104-0202	1.150		1	1500	
225-104-0203	1.200		1	2000	
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>86 659</u> 72 431
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>150 587</u> 122 402
225-104-0210	3.150		1	2300	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	
225-104-0214	4.150		1	2600	
225-104-0215	4.200		1	3500	

225-104-0217	5.100		1	2100	<u>89 285</u> 85 172	<u>90 114</u> 85 172	<u>102 812</u> 85 172	<u>100 704</u> 85 172	<u>92 659</u> 85 172	<u>92 820</u> 85 172
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>187 258</u> 180 103					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>125 491</u> 120 763	<u>126 292</u> 120 763	<u>132 687</u> 129 025	<u>130 850</u> 127 210	<u>130 358</u> 120 763	<u>129 158</u> 120 763
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>244 832</u> 235 449	<u>246 435</u> 235 449	<u>259 224</u> 251 974	<u>255 551</u> 248 344	<u>254 566</u> 235 449	<u>252 167</u> 235 449
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>194 249</u> 187 491	<u>195 351</u> 187 491	<u>204 144</u> 198 853	<u>201 619</u> 196 357	<u>200 942</u> 187 491	<u>199 292</u> 187 491
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>257 060</u> 248 051					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>373 292</u> 359 955	<u>375 496</u> 359 955	<u>393 081</u> 382 678	<u>388 030</u> 377 687	<u>386 677</u> 359 955	<u>383 377</u> 359 955
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>83 921</u> 80 655					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>91 230</u> 88 393	<u>91 664</u> 88 393	<u>95 128</u> 92 869	<u>94 133</u> 91 885	<u>93 866</u> 88 393	<u>93 216</u> 88 393
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>119 843</u> 115 857	<u>120 478</u> 115 857	<u>125 540</u> 122 399	<u>124 086</u> 120 962	<u>123 697</u> 115 857	<u>122 747</u> 115 857
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>156 435</u> 151 205	<u>157 270</u> 151 205	<u>163 931</u> 159 813	<u>162 018</u> 157 922	<u>161 505</u> 151 205	<u>160 256</u> 151 205
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>238 856</u> 230 759	<u>240 159</u> 230 759	<u>250 550</u> 244 186	<u>247 565</u> 241 237	<u>246 766</u> 230 759	<u>244 816</u> 230 759

225-104-0217	5.100		1	2100	<u>91 973</u> 85 172	<u>92 445</u> 85 172	<u>100 036</u> 85 172	<u>97 478</u> 85 172	<u>92 573</u> 85 172	<u>105 588</u> 85 172
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>128 187</u> 120 763	<u>128 779</u> 120 763	<u>137 695</u> 120 763	<u>134 020</u> 120 763	<u>129 207</u> 120 763	<u>132 338</u> 128 680
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>250 224</u> 235 449	<u>251 409</u> 235 449	<u>269 241</u> 235 449	<u>261 892</u> 235 449	<u>252 264</u> 235 449	<u>258 526</u> 251 284
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>197 956</u> 187 491	<u>198 771</u> 187 491	<u>211 031</u> 187 491	<u>205 978</u> 187 491	<u>199 359</u> 187 491	<u>203 664</u> 198 378
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>380 706</u> 359 955	<u>382 335</u> 359 955	<u>406 855</u> 359 955	<u>396 749</u> 359 955	<u>383 511</u> 359 955	<u>392 121</u> 381 729
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>92 690</u> 88 393	<u>93 011</u> 88 393	<u>97 841</u> 88 393	<u>95 850</u> 88 393	<u>93 243</u> 88 393	<u>94 938</u> 92 682
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>121 978</u> 115 857	<u>122 447</u> 115 857	<u>129 505</u> 115 857	<u>126 596</u> 115 857	<u>122 785</u> 115 857	<u>125 264</u> 122 125
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>159 244</u> 151 205	<u>159 861</u> 151 205	<u>169 149</u> 151 205	<u>165 321</u> 151 205	<u>160 306</u> 151 205	<u>163 568</u> 159 453
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>243 237</u> 230 759	<u>244 200</u> 230 759	<u>258 689</u> 230 759	<u>252 717</u> 230 759	<u>244 895</u> 230 759	<u>249 983</u> 243 625

					,
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0219	5.200		1	4300	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>148 928</u> 120 763
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>291 708</u> 235 449
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>226 477</u> 187 491
225-104-0226	7.150		1	4900	
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>437 746</u> 359 955
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>103 925</u> 88 393
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>138 398</u> 115 857
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>180 850</u> 151 205
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>276 943</u> 230 759

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>182 740</u> 176 929	<u>183 642</u> 176 929	<u>190 836</u> 186 224	<u>188 770</u> 184 182	<u>188 216</u> 176 929	<u>186 866</u> 176 929
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>154 281</u> 148 015					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>311 485</u> 300 366	<u>313 321</u> 300 366	<u>327 976</u> 319 302	<u>323 767</u> 315 142	<u>322 639</u> 300 366	<u>319 889</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>169 393</u> 164 009	<u>170 227</u> 164 009	<u>176 889</u> 172 616	<u>174 975</u> 170 725	<u>174 463</u> 164 009	<u>173 213</u> 164 009
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>285 997</u> 275 991	<u>287 634</u> 275 991	<u>300 690</u> 292 861	<u>296 939</u> 289 155	<u>295 935</u> 275 991	<u>293 485</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796	<u>95 384</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>122 643</u> 118 759	<u>123 244</u> 118 759	<u>128 040</u> 124 956	<u>126 663</u> 123 595	<u>126 294</u> 118 759	<u>125 394</u> 118 759
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413	<u>122 362</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>119 109</u> 114 911					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>241 703</u> 233 238					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>154 392</u> 149 259					

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>185 773</u> 176 929	<u>186 440</u> 176 929	<u>196 471</u> 176 929	<u>192 337</u> 176 929	<u>186 921</u> 176 929	<u>190 443</u> 185 836
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>317 663</u> 300 366	<u>319 021</u> 300 366	<u>339 454</u> 300 366	<u>331 032</u> 300 366	<u>320 001</u> 300 366	<u>327 176</u> 318 511
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>172 201</u> 164 009	<u>172 818</u> 164 009	<u>182 106</u> 164 009	<u>178 278</u> 164 009	<u>173 263</u> 164 009	<u>176 525</u> 172 257
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>291 502</u> 275 991	<u>292 712</u> 275 991	<u>310 915</u> 275 991	<u>303 413</u> 275 991	<u>293 584</u> 275 991	<u>299 977</u> 292 157
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>94 699</u> 88 796	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>124 665</u> 118 759	<u>125 110</u> 118 759	<u>131 797</u> 118 759	<u>129 041</u> 118 759	<u>125 430</u> 118 759	<u>127 778</u> 124 697
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>121 556</u> 114 413	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						

					,
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>209 108</u> 176 929
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>365 196</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>193 807</u> 164 009
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>333 850</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>108 675</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>140 222</u> 118 759
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	

225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>134 980</u> 130 066					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>192 870</u> 186 263	<u>193 939</u> 186 263	<u>202 465</u> 197 281	<u>200 016</u> 194 861	<u>199 360</u> 186 263	<u>197 760</u> 186 263
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>341 653</u> 329 770					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>256 296</u> 247 857	<u>257 632</u> 247 857	<u>268 290</u> 261 629	<u>265 229</u> 258 604	<u>264 408</u> 247 857	<u>262 409</u> 247 857
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>427 066</u> 412 212					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>207 182</u> 200 000	<u>208 351</u> 200 000	<u>217 676</u> 212 050	<u>214 998</u> 209 403	<u>214 280</u> 200 000	<u>212 530</u> 200 000
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>394 346</u> 380 944					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>272 223</u> 263 325	<u>273 626</u> 263 325	<u>284 817</u> 277 785	<u>281 602</u> 274 609	<u>280 741</u> 263 325	<u>278 642</u> 263 325
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>380 573</u> 368 500	<u>382 443</u> 368 500	<u>397 364</u> 387 780	<u>393 078</u> 383 545	<u>391 930</u> 368 500	<u>389 130</u> 368 500
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>258 656</u> 249 649	<u>260 125</u> 249 649	<u>271 849</u> 264 797	<u>268 481</u> 261 470	<u>267 579</u> 249 649	<u>265 379</u> 249 649
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>361 763</u> 349 643	<u>363 700</u> 349 643	<u>379 153</u> 369 611	<u>374 714</u> 365 225	<u>373 525</u> 349 643	<u>370 626</u> 349 643
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>619 245</u> 597 707					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>430 696</u> 415 933					

225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>196 465</u> 186 263	<u>197 255</u> 186 263	<u>209 143</u> 186 263	<u>204 244</u> 186 263	<u>197 825</u> 186 263	<u>202 000</u> 196 821
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>260 790</u> 247 857	<u>261 777</u> 247 857	<u>276 637</u> 247 857	<u>270 513</u> 247 857	<u>262 490</u> 247 857	<u>267 708</u> 261 054
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>211 113</u> 200 000	<u>211 978</u> 200 000	<u>224 980</u> 200 000	<u>219 621</u> 200 000	<u>212 601</u> 200 000	<u>217 167</u> 211 547
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>276 941</u> 263 325	<u>277 978</u> 263 325	<u>293 582</u> 263 325	<u>287 151</u> 263 325	<u>278 727</u> 263 325	<u>284 206</u> 277 182
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>386 863</u> 368 500	<u>388 246</u> 368 500	<u>409 050</u> 368 500	<u>400 476</u> 368 500	<u>389 244</u> 368 500	<u>396 549</u> 386 975
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>263 598</u> 249 649	<u>264 685</u> 249 649	<u>281 031</u> 249 649	<u>274 294</u> 249 649	<u>265 469</u> 249 649	<u>271 209</u> 264 165
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>368 278</u> 349 643	<u>369 710</u> 349 643	<u>391 257</u> 349 643	<u>382 377</u> 349 643	<u>370 743</u> 349 643	<u>378 310</u> 368 778
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						

				,	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>224 121</u> 186 263
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>295 359</u> 247 857
225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>241 362</u> 200 000
225-104-0520	10.200		1	7000	
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>313 240</u> 263 325
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>435 261</u> 368 500
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>301 625</u> 249 649
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>418 404</u> 349 643
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	

225-104-0530	15.200		1	15600	<u>832 778</u> 803 813					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>330 057</u> 318 563					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>739 889</u> 717 281					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>524 183</u> 505 682	<u>527 222</u> 505 682	<u>551 468</u> 537 012	<u>544 504</u> 530 130	<u>542 638</u> 505 682	<u>538 089</u> 505 682
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>714 611</u> 692 638	<u>717 951</u> 692 638	<u>744 595</u> 727 066	<u>736 942</u> 719 504	<u>734 892</u> 692 638	<u>729 892</u> 692 638
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 331 059</u> 1 296 781	<u>1 335 634</u> 1 296 781	<u>1 372 137</u> 1 343 948	<u>1 361 652</u> 1 333 587	<u>1 358 843</u> 1 296 781	<u>1 351 994</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>116 351</u> 112 531					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>132 023</u> 127 491					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>182 768</u> 176 673					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>239 673</u> 231 815					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>294 781</u> 285 113					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>133 521</u> 129 103	<u>134 222</u> 129 103	<u>139 818</u> 136 333	<u>138 210</u> 134 745	<u>137 780</u> 129 103	<u>136 730</u> 129 103

				,						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>534 405</u> 505 682	<u>536 652</u> 505 682	<u>570 459</u> 505 682	<u>556 525</u> 505 682	<u>538 273</u> 505 682	<u>550 144</u> 535 704
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>725 844</u> 692 638	<u>728 314</u> 692 638	<u>765 464</u> 692 638	<u>750 153</u> 692 638	<u>730 095</u> 692 638	<u>743 141</u> 725 629
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 346 449</u> 1 296 781	<u>1 349 832</u> 1 296 781	<u>1 400 728</u> 1 296 781	<u>1 379 751</u> 1 296 781	<u>1 352 272</u> 1 296 781	<u>1 370 144</u> 1 341 979
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>135 880</u> 129 103	<u>136 398</u> 129 103	<u>144 200</u> 129 103	<u>140 985</u> 129 103	<u>136 772</u> 129 103	<u>139 512</u> 136 031

225-104-0530	15.200		1	15600	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>613 052</u> 505 682
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>812 269</u> 692 638
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 464 851</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>154 029</u> 129 103

225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056	<u>135 937</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>200 110</u> 193 147	<u>201 246</u> 193 147	<u>210 305</u> 204 853	<u>207 703</u> 202 282	<u>207 006</u> 193 147	<u>205 306</u> 193 147
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>241 113</u> 232 314	<u>242 583</u> 232 314	<u>254 306</u> 247 463	<u>250 939</u> 244 135	<u>250 037</u> 232 314	<u>247 837</u> 232 314
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>300 966</u> 289 972	<u>302 802</u> 289 972	<u>317 457</u> 308 908	<u>313 248</u> 304 748	<u>312 120</u> 289 972	<u>309 370</u> 289 972
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>346 401</u> 333 534					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>553 810</u> 533 878	<u>557 116</u> 533 878	<u>583 494</u> 567 962	<u>575 918</u> 560 476	<u>573 888</u> 533 878	<u>568 938</u> 533 878

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>77 773</u> 74 286	<u>78 407</u> 74 286	83 470 80 827	<u>82 016</u> 79 390	<u>81 626</u> 74 286	<u>80 676</u> 74 286	<u>79 907</u> 74 286
225-105-0103	5		1	1400	<u>58 684</u> 56 098	<u>59 152</u> 56 098	<u>62 882</u> 60 918	<u>61 810</u> 59 859	<u>61 523</u> 56 098	<u>60 823</u> 56 098	<u>60 257</u> 56 098
225-105-0104	6		1	2400	<u>95 362</u> 90 991	<u>96 163</u> 90 991	<u>102 558</u> 99 254	<u>100 721</u> 97 439	<u>100 229</u> 90 991	<u>99 029</u> 90 991	<u>98 058</u> 90 991

225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>134 889</u> 126 056	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>203 929</u> 193 147	<u>204 769</u> 193 147	<u>217 400</u> 193 147	<u>212 194</u> 193 147	<u>205 375</u> 193 147	<u>209 810</u> 204 364
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>246 056</u> 232 314	<u>247 142</u> 232 314	<u>263 489</u> 232 314	<u>256 752</u> 232 314	<u>247 926</u> 232 314	<u>253 666</u> 246 830
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>307 144</u> 289 972	<u>308 502</u> 289 972	<u>328 935</u> 289 972	<u>320 513</u> 289 972	<u>309 482</u> 289 972	<u>316 657</u> 308 117
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>564 931</u> 533 878	<u>567 376</u> 533 878	<u>604 155</u> 533 878	<u>588 996</u> 533 878	<u>569 139</u> 533 878	<u>582 054</u> 566 539

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>80 376</u> 74 286	<u>87 435</u> 74 286	<u>84 526</u> 74 286	<u>80 715</u> 74 286	<u>83 194</u> 80 554	<u>96 328</u> 74 286
225-105-0103	5		1	1400	<u>60 602</u> 56 098	<u>65 803</u> 56 098	<u>63 660</u> 56 098	<u>60 852</u> 56 098	<u>62 678</u> 60 717	<u>72 356</u> 56 098
225-105-0104	6		1	2400	<u>98 650</u> 90 991	<u>107 567</u> 90 991	<u>103 892</u> 90 991	<u>99 078</u> 90 991	<u>102 209</u> 98 909	<u>118 800</u> 90 991

					,
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>233 314</u> 193 147
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>284 083</u> 232 314
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>354 678</u> 289 972
225-104-0611	37 (106)		1	7500	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>650 491</u> 533 878

225-105-0106	7		1	1800	<u>71 962</u> 68 679	<u>72 563</u> 68 679	<u>77 359</u> 74 876	<u>75 981</u> 73 514	<u>75 612</u> 68 679	<u>74 712</u> 68 679	<u>73 984</u> 68 679
225-105-0107	8		1	2900	<u>112 734</u> 107 482	<u>113 702</u> 107 482	<u>121 429</u> 117 466	<u>119 210</u> 115 273	<u>118 615</u> 107 482	<u>117 165</u> 107 482	<u>115 992</u> 107 482
225-105-0109	9		1	2200	<u>84 110</u> 80 143	<u>84 845</u> 80 143	<u>90 707</u> 87 717	<u>89 023</u> 86 053	<u>88 572</u> 80 143	<u>87 472</u> 80 143	<u>86 582</u> 80 143
225-105-0119	66		1	3900	<u>149 249</u> 142 214	<u>150 551</u> 142 214	<u>160 943</u> 155 641	<u>157 958</u> 152 692	<u>157 158</u> 142 214	<u>155 209</u> 142 214	<u>153 630</u> 142 214
225-105-0121	67		1	3000	<u>112 636</u> 107 250	<u>113 637</u> 107 250	<u>121 631</u> 117 579	<u>119 335</u> 115 310	<u>118 720</u> 107 250	<u>117 220</u> 107 250	<u>116 006</u> 107 250
225-105-0200	30 13015-2012										
225-105-0201	24		1	1500	<u>58 604</u> 55 884	<u>59 105</u> 55 884	<u>63 101</u> 61 048	<u>61 953</u> 59 914	<u>61 646</u> 55 884	<u>60 896</u> 55 884	<u>60 289</u> 55 884
225-105-0202	25		1	2000	<u>77 196</u> 73 580	<u>77 864</u> 73 580	<u>83 193</u> 80 466	<u>81 662</u> 78 954	<u>81 252</u> 73 580	<u>80 252</u> 73 580	<u>79 442</u> 73 580
225-105-0203	26		1	2200	<u>84 445</u> 80 473	<u>85 179</u> 80 473	<u>91 041</u> 88 048	<u>89 357</u> 86 384	<u>88 906</u> 80 473	<u>87 806</u> 80 473	<u>86 916</u> 80 473
225-105-0204	75		1	3000	<u>112 916</u> 107 527	<u>113 918</u> 107 527	<u>121 911</u> 117 855	<u>119 615</u> 115 587	<u>119 000</u> 107 527	<u>117 500</u> 107 527	<u>116 286</u> 107 527
225-105-0300	30 13015-2012										
225-105-0301	1		1	2500	<u>100 025</u> 95 464	<u>100 860</u> 95 464	<u>107 521</u> 104 071	<u>105 608</u> 102 181	<u>105 095</u> 95 464	<u>103 846</u> 95 464	<u>102 834</u> 95 464
225-105-0302	264		1	3800	<u>161 347</u> 154 304	<u>162 616</u> 154 304	<u>172 741</u> 167 386	<u>169 833</u> 164 513	<u>169 053</u> 154 304	<u>167 154</u> 154 304	<u>165 615</u> 154 304

225-105-0106	7		1	1800	<u>74 428</u> 68 679	<u>81 115</u> 68 679	<u>78 359</u> 68 679	<u>74 749</u> 68 679	<u>77 097</u> 74 617	<u>89 540</u> 68 679
225-105-0107	8		1	2900	<u>116 708</u> 107 482	<u>127 481</u> 107 482	<u>123 041</u> 107 482	<u>117 224</u> 107 482	<u>121 007</u> 117 050	<u>141 055</u> 107 482
225-105-0109	9		1	2200	<u>87 125</u> 80 143	<u>95 298</u> 80 143	<u>91 929</u> 80 143	<u>87 517</u> 80 143	<u>90 387</u> 87 401	<u>105 595</u> 80 143
225-105-0119	66		1	3900	<u>154 593</u> 142 214	<u>169 082</u> 142 214	<u>163 110</u> 142 214	<u>155 288</u> 142 214	<u>160 375</u> 155 081	<u>187 336</u> 142 214
225-105-0121	67		1	3000	<u>116 746</u> 107 250	<u>127 892</u> 107 250	<u>123 298</u> 107 250	<u>117 281</u> 107 250	<u>121 194</u> 117 147	<u>141 933</u> 107 250
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>60 659</u> 55 884	<u>66 232</u> 55 884	<u>63 935</u> 55 884	<u>60 926</u> 55 884	<u>62 883</u> 60 833	<u>73 253</u> 55 884
225-105-0202	25		1	2000	<u>79 936</u> 73 580	<u>87 366</u> 73 580	<u>84 304</u> 73 580	<u>80 292</u> 73 580	<u>82 902</u> 80 179	<u>96 727</u> 73 580
225-105-0203	26		1	2200	<u>87 459</u> 80 473	<u>95 632</u> 80 473	<u>92 264</u> 80 473	<u>87 851</u> 80 473	<u>90 721</u> 87 731	<u>105 929</u> 80 473
225-105-0204	75		1	3000	<u>117 026</u> 107 527	<u>128 172</u> 107 527	<u>123 578</u> 107 527	<u>117 561</u> 107 527	<u>121 475</u> 117 424	<u>142 213</u> 107 527
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>103 451</u> 95 464	<u>112 739</u> 95 464	<u>108 911</u> 95 464	<u>103 896</u> 95 464	<u>107 158</u> 103 712	<u>124 440</u> 95 464
225-105-0302	264		1	3800	<u>166 554</u> 154 304	<u>180 671</u> 154 304	<u>174 853</u> 154 304	<u>167 231</u> 154 304	<u>172 188</u> 166 840	<u>198 457</u> 154 304

225-105-0303	267		1	5000	<u>206 647</u> 197 446	<u>208 317</u> 197 446	<u>221 639</u> 214 661	<u>217 812</u> 210 879	<u>216 787</u> 197 446	<u>214 287</u> 197 446	<u>212 263</u> 197 446

225-106.

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0403	, 15		1	900	<u>32 132</u> 30 536	<u>32 432</u> 30 536	<u>34 830</u> 33 634	<u>34 142</u> 32 954	<u>33 957</u> 30 536	<u>33 507</u> 30 536	<u>33 143</u> 30 536

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>11 849</u> 11 304	<u>11 949</u> 11 304	<u>12 749</u> 12 336	<u>12 519</u> 12 110	<u>12 457</u> 11 304	<u>12 308</u> 11 304	<u>12 186</u> 11 304
225-107-0102	19		1	500	<u>21 610</u> 20 679	<u>21 777</u> 20 679	<u>23 109</u> 22 400	<u>22 726</u> 22 022	<u>22 624</u> 20 679	<u>22 374</u> 20 679	<u>22 171</u> 20 679
225-107-0103	20		1	600	<u>27 186</u> 26 054	<u>27 386</u> 26 054	<u>28 985</u> 28 119	<u>28 526</u> 27 666	<u>28 403</u> 26 054	<u>28 103</u> 26 054	<u>27 860</u> 26 054
225-107-0104	42		1	2000	<u>76 575</u> 72 967	<u>77 242</u> 72 967	<u>82 571</u> 79 852	<u>81 041</u> 78 340	<u>80 631</u> 72 967	<u>79 631</u> 72 967	<u>78 821</u> 72 967

				,						
225-105-0303	267		1	5000	<u>213 498</u> 197 446	<u>232 073</u> 197 446	<u>224 418</u> 197 446	<u>214 389</u> 197 446	<u>220 911</u> 213 942	<u>255 476</u> 197 446

				,						
225-106-0400	24547-2016									
225-106-0403	, 15		1	900	<u>33 365</u> 30 536	<u>36 708</u> 30 536	<u>35 330</u> 30 536	<u>33 525</u> 30 536	<u>34 699</u> 33 505	<u>40 921</u> 30 536

				,						
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 260</u> 11 304	<u>13 375</u> 11 304	<u>12 915</u> 11 304	<u>12 314</u> 11 304	<u>12 705</u> 12 293	<u>14 779</u> 11 304
225-107-0102	19		1	500	<u>22 295</u> 20 679	<u>24 152</u> 20 679	<u>23 387</u> 20 679	<u>22 384</u> 20 679	<u>23 036</u> 22 328	<u>26 493</u> 20 679
225-107-0103	20		1	600	<u>28 008</u> 26 054	<u>30 237</u> 26 054	<u>29 318</u> 26 054	<u>28 115</u> 26 054	<u>28 898</u> 28 033	<u>33 045</u> 26 054
225-107-0104	42		1	2000	<u>79 315</u> 72 967	<u>86 745</u> 72 967	<u>83 683</u> 72 967	<u>79 671</u> 72 967	<u>82 280</u> 79 565	<u>96 106</u> 72 967

225-107-0105	43		1	1500	<u>57 487</u> 54 780	<u>57 988</u> 54 780	<u>61 984</u> 59 944	<u>60 836</u> 58 810	<u>60 529</u> 54 780	<u>59 779</u> 54 780	<u>59 172</u> 54 780
225-107-0106	44		1	1300	<u>49 339</u> 46 999	<u>49 773</u> 46 999	<u>53 237</u> 51 475	<u>52 242</u> 50 492	<u>51 976</u> 46 999	<u>51 326</u> 46 999	<u>50 799</u> 46 999
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>44 971</u> 42 589	<u>47 901</u> 46 376	<u>47 060</u> 45 545	<u>46 834</u> 42 589	<u>46 284</u> 42 589	<u>45 839</u> 42 589
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 784</u> 36 974	<u>39 118</u> 36 974	<u>41 782</u> 40 417	<u>41 017</u> 39 660	<u>40 812</u> 36 974	<u>40 312</u> 36 974	<u>39 907</u> 36 974
225-107-0109	1		1	1000	<u>41 855</u> 40 009	<u>42 189</u> 40 009	<u>44 854</u> 43 452	<u>44 088</u> 42 696	<u>43 883</u> 40 009	<u>43 383</u> 40 009	<u>42 979</u> 40 009
225-107-0110	2		1	1300	<u>53 009</u> 50 625	<u>53 443</u> 50 625	<u>56 906</u> 55 101	<u>55 912</u> 54 118	<u>55 645</u> 50 625	<u>54 995</u> 50 625	<u>54 469</u> 50 625
225-107-0111	3		1	1600	<u>67 713</u> 64 750	<u>68 247</u> 64 750	<u>72 510</u> 70 259	<u>71 286</u> 69 049	<u>70 958</u> 64 750	<u>70 158</u> 64 750	<u>69 510</u> 64 750
225-107-0112	4		1	1100	<u>49 988</u> 47 911	<u>50 356</u> 47 911	<u>53 287</u> 51 698	<u>52 445</u> 50 866	<u>52 219</u> 47 911	<u>51 669</u> 47 911	<u>51 224</u> 47 911
225-107-0113	5		1	1500	<u>65 823</u> 63 018	<u>66 324</u> 63 018	<u>70 321</u> 68 182	<u>69 173</u> 67 048	<u>68 865</u> 63 018	<u>68 116</u> 63 018	<u>67 508</u> 63 018
225-107-0114	11		1	300	<u>12 644</u> 12 089	<u>12 744</u> 12 089	<u>13 544</u> 13 122	<u>13 314</u> 12 895	<u>13 253</u> 12 089	<u>13 103</u> 12 089	<u>12 981</u> 12 089
225-107-0115	12		1	500	<u>23 182</u> 22 232	<u>23 349</u> 22 232	<u>24 681</u> 23 954	<u>24 299</u> 23 575	<u>24 196</u> 22 232	<u>23 946</u> 22 232	<u>23 744</u> 22 232
225-107-0116	13		1	600	<u>28 189</u> 27 045	<u>28 389</u> 27 045	<u>29 988</u> 29 110	<u>29 529</u> 28 657	<u>29 406</u> 27 045	<u>29 106</u> 27 045	<u>28 863</u> 27 045
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0204	1-10		1	250	<u>14 013</u> 13 509	<u>14 096</u> 13 509	<u>14 762</u> 14 370	<u>14 571</u> 14 181	<u>14 520</u> 13 509	<u>14 395</u> 13 509	<u>14 293</u> 13 509

225-107-0105	43		1	1500	<u>59 542</u> 54 780	<u>65 115</u> 54 780	<u>62 818</u> 54 780	<u>59 809</u> 54 780	<u>61 766</u> 59 729	<u>72 135</u> 54 780
225-107-0106	44		1	1300	<u>51 120</u> 46 999	<u>55 950</u> 46 999	<u>53 960</u> 46 999	<u>51 352</u> 46 999	<u>53 048</u> 51 288	<u>62 035</u> 46 999
225-107-0107	45		1	1100	<u>46 110</u> 42 589	<u>50 197</u> 42 589	<u>48 513</u> 42 589	<u>46 306</u> 42 589	<u>47 741</u> 46 218	<u>55 346</u> 42 589
225-107-0108	46		1	1000	<u>40 154</u> 36 974	<u>43 869</u> 36 974	<u>42 338</u> 36 974	<u>40 332</u> 36 974	<u>41 636</u> 40 273	<u>48 549</u> 36 974
225-107-0109	1		1	1000	<u>43 225</u> 40 009	<u>46 941</u> 40 009	<u>45 409</u> 40 009	<u>43 404</u> 40 009	<u>44 708</u> 43 308	<u>51 621</u> 40 009
225-107-0110	2		1	1300	<u>54 790</u> 50 625	<u>59 619</u> 50 625	<u>57 629</u> 50 625	<u>55 021</u> 50 625	<u>56 717</u> 54 914	<u>65 704</u> 50 625
225-107-0111	3		1	1600	<u>69 905</u> 64 750	<u>75 849</u> 64 750	<u>73 400</u> 64 750	<u>70 190</u> 64 750	<u>72 278</u> 70 029	<u>83 338</u> 64 750
225-107-0112	4		1	1100	<u>51 496</u> 47 911	<u>55 582</u> 47 911	<u>53 898</u> 47 911	<u>51 692</u> 47 911	<u>53 127</u> 51 540	<u>60 731</u> 47 911
225-107-0113	5		1	1500	<u>67 879</u> 63 018	<u>73 451</u> 63 018	<u>71 155</u> 63 018	<u>68 146</u> 63 018	<u>70 103</u> 67 967	<u>80 472</u> 63 018
225-107-0114	11		1	300	<u>13 055</u> 12 089	<u>14 170</u> 12 089	<u>13 710</u> 12 089	<u>13 109</u> 12 089	<u>13 500</u> 13 079	<u>15 574</u> 12 089
225-107-0115	12		1	500	<u>23 867</u> 22 232	<u>25 725</u> 22 232	<u>24 959</u> 22 232	<u>23 956</u> 22 232	<u>24 609</u> 23 882	<u>28 065</u> 22 232
225-107-0116	13		1	600	<u>29 011</u> 27 045	<u>31 240</u> 27 045	<u>30 321</u> 27 045	<u>29 118</u> 27 045	<u>29 901</u> 29 024	<u>34 048</u> 27 045
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0204	1-10		1	250	<u>14 355</u> 13 509	<u>15 284</u> 13 509	<u>14 901</u> 13 509	<u>14 400</u> 13 509	<u>14 726</u> 14 334	<u>16 454</u> 13 509

225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 766</u> 13 029	<u>13 907</u> 13 029	<u>15 040</u> 14 492	<u>14 715</u> 14 170	<u>14 627</u> 13 029	<u>14 415</u> 13 029	<u>14 243</u> 13 029

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>154 536</u> 149 326	<u>155 371</u> 149 326	<u>162 031</u> 157 933	<u>160 117</u> 156 042	<u>159 610</u> 149 326	<u>158 359</u> 149 326	<u>157 346</u> 149 326

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>91 312</u> 87 259	<u>92 046</u> 87 259	<u>97 908</u> 94 833	<u>96 224</u> 93 169	<u>95 773</u> 87 259	<u>94 674</u> 87 259	<u>93 783</u> 87 259
225-109-0102	2		1	2900	<u>114 902</u> 109 625	<u>115 871</u> 109 625	<u>123 598</u> 119 609	<u>121 378</u> 117 416	<u>120 784</u> 109 625	<u>119 334</u> 109 625	<u>118 160</u> 109 625
225-109-0103	3		1	5200	<u>206 712</u> 197 241	<u>208 449</u> 197 241	<u>222 304</u> 215 144	<u>218 324</u> 211 211	<u>217 258</u> 197 241	<u>214 658</u> 197 241	<u>212 553</u> 197 241
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>88 293</u> 83 871	<u>89 128</u> 83 871	<u>95 789</u> 92 479	<u>93 876</u> 90 588	<u>93 364</u> 83 871	<u>92 114</u> 83 871	<u>91 102</u> 83 871
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>124 943</u> 119 277	<u>125 979</u> 119 277	<u>134 238</u> 129 950	<u>131 866</u> 127 605	<u>131 230</u> 119 277	<u>129 681</u> 119 277	<u>128 426</u> 119 277

225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 348</u> 13 029	<u>15 927</u> 13 029	<u>15 276</u> 13 029	<u>14 424</u> 13 029	<u>14 978</u> 14 431	<u>17 916</u> 13 029

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>157 964</u> 149 326	<u>167 259</u> 149 326	<u>163 428</u> 149 326	<u>158 410</u> 149 326	<u>161 667</u> 157 573	<u>178 970</u> 149 326

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>94 326</u> 87 259	<u>102 499</u> 87 259	<u>99 131</u> 87 259	<u>94 718</u> 87 259	<u>97 588</u> 94 517	<u>112 796</u> 87 259
225-109-0102	2		1	2900	<u>118 876</u> 109 625	<u>129 650</u> 109 625	<u>125 210</u> 109 625	<u>119 393</u> 109 625	<u>123 176</u> 119 192	<u>143 223</u> 109 625
225-109-0103	3		1	5200	<u>213 837</u> 197 241	<u>233 156</u> 197 241	<u>225 194</u> 197 241	<u>214 764</u> 197 241	<u>221 547</u> 214 396	<u>257 494</u> 197 241
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>91 719</u> 83 871	<u>101 007</u> 83 871	<u>97 179</u> 83 871	<u>92 164</u> 83 871	<u>95 426</u> 92 119	<u>112 708</u> 83 871
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>129 191</u> 119 277	<u>140 708</u> 119 277	<u>135 961</u> 119 277	<u>129 743</u> 119 277	<u>133 787</u> 129 504	<u>155 217</u> 119 277

225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>143 864</u> 136 488	<u>145 267</u> 136 488	<u>156 458</u> 150 948	<u>153 243</u> 147 772	<u>152 382</u> 136 488	<u>150 282</u> 136 488	<u>148 582</u> 136 488
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>212 217</u> 202 411	<u>214 021</u> 202 411	<u>228 409</u> 221 002	<u>224 276</u> 216 918	<u>223 169</u> 202 411	<u>220 469</u> 202 411	<u>218 283</u> 202 411
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>145 668</u> 138 810	<u>146 937</u> 138 810	<u>157 062</u> 151 893	<u>154 153</u> 149 019	<u>153 374</u> 138 810	<u>151 474</u> 138 810	<u>149 936</u> 138 810
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>237 494</u> 225 903	<u>239 665</u> 225 903	<u>256 984</u> 248 282	<u>252 009</u> 243 366	<u>250 677</u> 225 903	<u>247 427</u> 225 903	<u>244 796</u> 225 903
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>104 891</u> 99 867	<u>105 826</u> 99 867	<u>113 286</u> 109 507	<u>111 143</u> 107 389	<u>110 569</u> 99 867	<u>109 169</u> 99 867	<u>108 036</u> 99 867
225-109-0111	78		1	6200	<u>256 537</u> 245 125	<u>258 607</u> 245 125	<u>275 127</u> 266 471	<u>270 382</u> 261 782	<u>269 111</u> 245 125	<u>266 011</u> 245 125	<u>263 502</u> 245 125
225-109-0112	79		1	2000	<u>79 274</u> 75 634	<u>79 942</u> 75 634	<u>85 271</u> 82 520	<u>83 740</u> 81 007	<u>83 330</u> 75 634	<u>82 330</u> 75 634	<u>81 521</u> 75 634
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>160 067</u> 152 229	<u>161 536</u> 152 229	<u>173 260</u> 167 377	<u>169 892</u> 164 050	<u>168 990</u> 152 229	<u>166 790</u> 152 229	<u>165 009</u> 152 229
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>65 192</u> 62 259	<u>65 726</u> 62 259	<u>69 989</u> 67 768	<u>68 765</u> 66 558	<u>68 437</u> 62 259	<u>67 637</u> 62 259	<u>66 989</u> 62 259
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>101 355</u> 95 968	<u>102 390</u> 95 968	<u>110 650</u> 106 641	<u>108 277</u> 104 296	<u>107 642</u> 95 968	<u>106 092</u> 95 968	<u>104 837</u> 95 968
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>105 491</u> 100 865	<u>106 326</u> 100 865	<u>112 987</u> 109 472	<u>111 073</u> 107 581	<u>110 561</u> 100 865	<u>109 311</u> 100 865	<u>108 299</u> 100 865
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>136 183</u> 130 518	<u>137 185</u> 130 518	<u>145 178</u> 140 846	<u>142 882</u> 138 578	<u>142 267</u> 130 518	<u>140 767</u> 130 518	<u>139 553</u> 130 518

225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>149 619</u> 136 488	<u>165 223</u> 136 488	<u>158 792</u> 136 488	<u>150 367</u> 136 488	<u>155 847</u> 150 345	<u>184 881</u> 136 488
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>219 616</u> 202 411	<u>239 678</u> 202 411	<u>231 410</u> 202 411	<u>220 578</u> 202 411	<u>227 623</u> 220 226	<u>264 952</u> 202 411
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>150 875</u> 138 810	<u>164 992</u> 138 810	<u>159 173</u> 138 810	<u>151 551</u> 138 810	<u>156 509</u> 151 347	<u>182 778</u> 138 810
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>246 401</u> 225 903	<u>270 549</u> 225 903	<u>260 596</u> 225 903	<u>247 559</u> 225 903	<u>256 038</u> 247 347	<u>300 972</u> 225 903
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>108 727</u> 99 867	<u>119 130</u> 99 867	<u>114 842</u> 99 867	<u>109 226</u> 99 867	<u>112 879</u> 109 104	<u>132 235</u> 99 867
225-109-0111	78		1	6200	<u>265 032</u> 245 125	<u>288 066</u> 245 125	<u>278 573</u> 245 125	<u>266 137</u> 245 125	<u>274 225</u> 265 579	<u>317 085</u> 245 125
225-109-0112	79		1	2000	<u>82 014</u> 75 634	<u>89 445</u> 75 634	<u>86 382</u> 75 634	<u>82 371</u> 75 634	<u>84 980</u> 82 232	<u>98 806</u> 75 634
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>166 096</u> 152 229	<u>182 442</u> 152 229	<u>175 705</u> 152 229	<u>166 879</u> 152 229	<u>172 620</u> 166 745	<u>203 036</u> 152 229
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>67 384</u> 62 259	<u>73 328</u> 62 259	<u>70 879</u> 62 259	<u>67 669</u> 62 259	<u>69 757</u> 67 538	<u>80 817</u> 62 259
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>105 602</u> 95 968	<u>117 119</u> 95 968	<u>112 373</u> 95 968	<u>106 155</u> 95 968	<u>110 199</u> 106 195	<u>131 629</u> 95 968
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>108 916</u> 100 865	<u>118 204</u> 100 865	<u>114 376</u> 100 865	<u>109 362</u> 100 865	<u>112 623</u> 109 113	<u>129 905</u> 100 865
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>140 293</u> 130 518	<u>151 439</u> 130 518	<u>146 845</u> 130 518	<u>140 828</u> 130 518	<u>144 741</u> 140 415	<u>165 480</u> 130 518

225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>145 976</u> 138 845	<u>147 311</u> 138 845	<u>157 969</u> 152 616	<u>154 908</u> 149 591	<u>154 088</u> 138 845	<u>152 088</u> 138 845	<u>150 469</u> 138 845
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>215 212</u> 206 045	<u>216 848</u> 206 045	<u>229 904</u> 222 915	<u>226 154</u> 219 209	<u>225 149</u> 206 045	<u>222 699</u> 206 045	<u>220 716</u> 206 045
225-109-0209	77		1	6800	<u>296 662</u> 283 964	<u>298 933</u> 283 964	<u>317 051</u> 307 376	<u>311 847</u> 302 233	<u>310 453</u> 283 964	<u>307 053</u> 283 964	<u>304 301</u> 283 964

225-2.**225-202.**

225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>108 467</u> 103 840	<u>109 294</u> 103 840	<u>116 043</u> 112 513	<u>114 115</u> 110 608	<u>113 487</u> 103 840	<u>112 250</u> 103 840	<u>111 248</u> 103 840
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>86 155</u> 81 754	<u>86 990</u> 81 754	<u>93 608</u> 90 320	<u>91 703</u> 88 438	<u>91 231</u> 81 754	<u>89 979</u> 81 754	<u>88 966</u> 81 754
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365
225-202-1206	15-8		1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351
225-202-1209	5		1	73	<u>8 510</u> 8 284	<u>8 562</u> 8 284			<u>8 651</u> 8 284	<u>8 656</u> 8 284	<u>8 627</u> 8 284

225-203.

225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>151 457</u> 138 845	<u>166 317</u> 138 845	<u>160 192</u> 138 845	<u>152 169</u> 138 845	<u>157 387</u> 152 041	<u>185 039</u> 138 845
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>221 926</u> 206 045	<u>240 130</u> 206 045	<u>232 627</u> 206 045	<u>222 799</u> 206 045	<u>229 191</u> 222 210	<u>263 064</u> 206 045
225-109-0209	77		1	6800	<u>305 980</u> 283 964	<u>331 242</u> 283 964	<u>320 830</u> 283 964	<u>307 191</u> 283 964	<u>316 062</u> 306 398	<u>363 069</u> 283 964

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>111 859</u> 103 840	<u>121 054</u> 103 840	<u>117 264</u> 103 840	<u>112 300</u> 103 840	<u>115 676</u> 112 151	<u>132 638</u> 103 840
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>89 584</u> 81 754	<u>98 883</u> 81 754	<u>95 051</u> 81 754	<u>90 030</u> 81 754	<u>93 246</u> 89 962	<u>110 598</u> 81 754
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351	<u>18 146</u> 17 351		
225-202-1209	5		1	73	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284	<u>8 648</u> 8 284		

8.04-08-2023

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>106 853</u> 98 799	<u>116 178</u> 98 799	<u>112 335</u> 98 799	<u>107 300</u> 98 799	<u>110 585</u> 107 090	<u>127 926</u> 98 799
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 029</u> 47 874	<u>63 938</u> 47 874	<u>60 280</u> 47 874	<u>55 251</u> 47 874	<u>70 316</u> 47 874	<u>75 176</u> 47 874
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>115 597</u> 107 353	<u>125 041</u> 107 353	<u>121 149</u> 107 353	<u>116 050</u> 107 353	<u>119 324</u> 115 698	<u>136 939</u> 107 353
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826	<u>31 074</u> 29 826		
225-203-0903	20-5		1	175	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856	<u>21 748</u> 20 856		
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 570</u> 2 467		<u>2 618</u> 2 467	<u>2 571</u> 2 467		
225-203-1002	10		1	40	<u>5 024</u> 4 821		<u>5 119</u> 4 821	<u>5 026</u> 4 821		
225-203-1005	9		1	1000	<u>107 302</u> 102 598		<u>109 699</u> 102 598	<u>107 363</u> 102 598		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>265 785</u> 258 548					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>283 654</u> 275 662					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>225 142</u> 218 298					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>814 384</u> 793 150	<u>1 306 861</u> 1 271 408	<u>1 314 737</u> 1 271 408	<u>1 315 234</u> 1 271 408	<u>1 312 616</u> 1 271 408	<u>1 314 074</u> 1 271 408
225-204-0107	5-		1	7500	<u>958 254</u> 933 390	<u>1 512 030</u> 1 471 042	<u>1 521 118</u> 1 471 042	<u>1 521 692</u> 1 471 042	<u>1 518 670</u> 1 471 042	<u>1 520 353</u> 1 471 042
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 516 040</u> 1 477 728	<u>2 389 765</u> 2 326 880	<u>2 402 610</u> 2 326 880	<u>2 403 421</u> 2 326 880	<u>2 399 150</u> 2 326 880	<u>2 401 528</u> 2 326 880
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 546 559</u> 1 506 838	<u>2 440 942</u> 2 375 541	<u>2 454 998</u> 2 375 541	<u>2 455 886</u> 2 375 541	<u>2 451 212</u> 2 375 541	<u>2 453 815</u> 2 375 541
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>194 941</u> 189 904					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>134 380</u> 129 546	<u>135 181</u> 129 546	<u>139 247</u> 129 546	<u>138 047</u> 129 546	<u>137 076</u> 129 546	<u>137 668</u> 129 546
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>196 286</u> 190 493	<u>316 526</u> 306 690	<u>319 434</u> 306 690	<u>319 617</u> 306 690	<u>318 650</u> 306 690	<u>319 189</u> 306 690
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>221 878</u> 215 178	<u>362 589</u> 351 094	<u>366 103</u> 351 094	<u>366 325</u> 351 094	<u>365 156</u> 351 094	<u>365 807</u> 351 094
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>232 394</u> 225 048	<u>233 529</u> 225 048	<u>239 289</u> 225 048	<u>237 589</u> 225 048	<u>236 213</u> 225 048	<u>237 053</u> 225 048

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500							
225-204-0102	2-		1	3000							
225-204-0103	2- -		1	3000							
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 329 655</u> 1 271 408	<u>1 314 472</u> 1 271 408					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 538 331</u> 1 471 042	<u>1 520 812</u> 1 471 042					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 426 937</u> 2 326 880	<u>2 402 177</u> 2 326 880					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 481 620</u> 2 375 541	<u>2 454 525</u> 2 375 541					
225-204-0112	1-2		1	1500							
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>142 910</u> 129 546	<u>138 096</u> 129 546	<u>141 576</u> 137 809	<u>139 739</u> 135 994	<u>146 585</u> 129 546	<u>141 227</u> 137 464	<u>157 818</u> 129 546
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>324 942</u> 306 690	<u>319 336</u> 306 690					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>372 758</u> 351 094	<u>365 984</u> 351 094					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>244 478</u> 225 048	<u>237 658</u> 225 048	<u>242 588</u> 236 754	<u>239 986</u> 234 183	<u>249 684</u> 225 048	<u>242 094</u> 236 265	<u>265 598</u> 225 048

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>340 257</u> 330 831	<u>545 023</u> 529 195	<u>549 143</u> 529 195	<u>549 403</u> 529 195	<u>548 033</u> 529 195	<u>548 796</u> 529 195
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>292 128</u> 282 616	<u>293 624</u> 282 616	<u>301 214</u> 282 616	<u>298 974</u> 282 616	<u>297 161</u> 282 616	<u>298 267</u> 282 616
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>305 166</u> 295 499	<u>306 662</u> 295 499	<u>314 251</u> 295 499	<u>312 012</u> 295 499	<u>310 198</u> 295 499	<u>311 304</u> 295 499
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>413 424</u> 400 620					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>414 327</u> 401 667					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>498 217</u> 483 021					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156	<u>1 125 311</u> 1 085 156	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156
225-204-0129	3-		1	4300	<u>322 248</u> 312 621	<u>323 684</u> 312 621	<u>330 968</u> 312 621	<u>328 818</u> 312 621	<u>327 078</u> 312 621	<u>328 140</u> 312 621
225-204-0131	5-		1	6250	<u>462 379</u> 448 459	<u>464 466</u> 448 459	<u>475 054</u> 448 459	<u>471 930</u> 448 459	<u>469 400</u> 448 459	<u>470 943</u> 448 459
225-204-0132	5-		1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152	<u>1 424 330</u> 1 376 152	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702	<u>314 346</u> 301 702	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834	<u>299 043</u> 287 834	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632	<u>122 871</u> 112 632	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>556 946</u> 529 195	<u>549 004</u> 529 195					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>308 051</u> 282 616	<u>299 065</u> 282 616	<u>305 561</u> 298 040	<u>302 132</u> 294 652	<u>314 910</u> 282 616	<u>304 909</u> 297 396	<u>335 879</u> 282 616
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>321 088</u> 295 499	<u>312 102</u> 295 499	<u>318 599</u> 310 923	<u>315 170</u> 307 535	<u>327 948</u> 295 499	<u>317 947</u> 310 279	<u>348 916</u> 295 499
225-204-0122	6-2		1	5800							
225-204-0123	6-4		1	5600							
225-204-0124	6-0		1	6700							
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 140 687</u> 1 085 156	<u>1 125 037</u> 1 085 156					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>337 530</u> 312 621	<u>328 905</u> 312 621	<u>335 141</u> 327 426	<u>331 850</u> 324 174	<u>344 114</u> 312 621	<u>334 515</u> 326 808	<u>364 240</u> 312 621
225-204-0131	5-		1	6250	<u>484 593</u> 448 459	<u>472 056</u> 448 459	<u>481 119</u> 469 977	<u>476 336</u> 465 250	<u>494 162</u> 448 459	<u>480 210</u> 469 078	<u>523 415</u> 448 459
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 441 542</u> 1 376 152	<u>1 424 024</u> 1 376 152					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>319 854</u> 301 702	<u>314 248</u> 301 702					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>303 587</u> 287 834	<u>298 962</u> 287 834					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>129 526</u> 112 632	<u>122 753</u> 112 632					

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>132 642</u> 128 016					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>174 173</u> 168 085					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744	<u>420 825</u> 404 744	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>250 480</u> 241 030	<u>252 083</u> 241 030	<u>260 215</u> 241 030	<u>257 815</u> 241 030	<u>255 872</u> 241 030	<u>257 880</u> 249 542
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>342 203</u> 329 640	<u>344 307</u> 329 640	<u>354 980</u> 329 640	<u>351 830</u> 329 640	<u>349 280</u> 329 640	<u>351 914</u> 340 811
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>329 784</u> 319 673					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>439 505</u> 425 824					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765	<u>1 390 250</u> 1 344 765	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765
225-204-0176	-2		1	3640	<u>263 718</u> 255 599					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953	<u>178 335</u> 168 953	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953
225-204-0179	-5		1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039	<u>211 641</u> 200 039	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039
225-204-0180	-6		1	2720	<u>515 341</u> 503 033					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 285</u> 321 784					

225-204-0153	3-05		1	2500							
225-204-0154	4-05		1	3300							
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>427 480</u> 404 744	<u>420 707</u> 404 744					
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>259 489</u> 251 132	<u>257 913</u> 241 030	<u>264 433</u> 256 017	<u>261 211</u> 252 833	<u>271 701</u> 251 132	<u>263 791</u> 255 383	<u>278 655</u> 255 383
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>354 026</u> 342 898	<u>351 958</u> 329 640	<u>360 516</u> 349 311	<u>356 286</u> 345 131	<u>370 054</u> 342 898	<u>359 673</u> 348 478	<u>379 182</u> 348 478
225-204-0164	3- 5		1	4500							
225-204-0165	5- 5		1	6250							
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 405 741</u> 1 344 765	<u>1 389 975</u> 1 344 765					
225-204-0176	-2		1	3640							
225-204-0178	-4		1	2180	<u>183 339</u> 168 953	<u>178 247</u> 168 953					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>217 975</u> 200 039	<u>211 529</u> 200 039					
225-204-0180	-6		1	2720							
225-204-0181	15.15		1	2500							

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>359 688</u> 350 205					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>280 011</u> 271 727					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>321 499</u> 312 441					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>965 447</u> 941 454					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>273 681</u> 265 925					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>377 674</u> 366 826					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>248 747</u> 240 060	<u>250 166</u> 240 060	<u>257 366</u> 240 060	<u>255 241</u> 240 060	<u>253 521</u> 240 060	<u>254 570</u> 240 060
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>288 150</u> 278 875					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>296 370</u> 286 934					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>328 883</u> 316 546	<u>330 970</u> 316 546	<u>341 558</u> 316 546	<u>338 434</u> 316 546	<u>335 904</u> 316 546	<u>337 447</u> 316 546
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>346 017</u> 333 477	<u>348 105</u> 333 477	<u>358 693</u> 333 477	<u>355 568</u> 333 477	<u>353 038</u> 333 477	<u>354 581</u> 333 477
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 742</u> 313 839					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>342 573</u> 331 320					

225-204-0182	18.18		1	3000							
225-204-0183	4-1/5		1	3450							
225-204-0184	4-2-		1	3400							
225-204-0185	5- -350		1	6250							
225-204-0186	4-1/5		1	2950							
225-204-0187	3- -0		1	4250							
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>263 852</u> 240 060	<u>255 327</u> 240 060	<u>261 490</u> 254 692	<u>258 238</u> 251 478	<u>270 359</u> 240 060	<u>260 872</u> 254 081	<u>290 252</u> 240 060
225-204-0189	5-2-		1	4475							
225-204-0190	5-4-		1	4475							
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>351 096</u> 316 546	<u>338 560</u> 316 546	<u>347 623</u> 338 063	<u>342 840</u> 333 337	<u>360 666</u> 316 546	<u>346 714</u> 337 165	<u>389 919</u> 316 546
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>368 231</u> 333 477	<u>355 695</u> 333 477	<u>364 757</u> 354 995	<u>359 974</u> 350 268	<u>377 800</u> 333 477	<u>363 848</u> 354 096	<u>407 054</u> 333 477
225-204-0193	6-2-		1	5600							
225-204-0195	6-4-		1	5600							

225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>239 848</u> 231 266	<u>241 267</u> 231 266	<u>248 467</u> 231 266	<u>246 342</u> 231 266	<u>244 622</u> 231 266	<u>245 671</u> 231 266
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 144</u> 208 584					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>235 593</u> 229 370					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>281 918</u> 274 446					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>380 027</u> 369 554					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>388 408</u> 377 771					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>440 979</u> 428 890					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>449 361</u> 437 107					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>535 076</u> 520 494					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>605 284</u> 588 410					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>612 064</u> 595 057					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>372 505</u> 362 544					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>471 121</u> 458 619					

				,							
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>254 953</u> 231 266	<u>246 428</u> 231 266	<u>252 591</u> 245 898	<u>249 338</u> 242 684	<u>261 460</u> 231 266	<u>251 973</u> 245 287	<u>281 352</u> 231 266
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180							
225-204-0211	2 1,6-		1	3280							
225-204-0212	2 2,3-		1	4030							

225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>595 884</u> 580 434					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>691 007</u> 673 246					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>658 341</u> 641 221					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>685 972</u> 669 257					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>623 988</u> 607 987					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>721 946</u> 703 578					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>503 663</u> 490 523					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>685 507</u> 666 719					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>875 053</u> 851 496					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>888 361</u> 865 394					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>803 679</u> 782 372					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989					

				,							
225-204-0213	2 3,0-		1	4650							
225-204-0214	2 3,6-		1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100							

225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>925 136</u> 901 407					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>952 624</u> 928 356					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>45 240</u> 43 691	<u>45 491</u> 43 691	<u>46 761</u> 43 691	<u>46 386</u> 43 691	<u>46 083</u> 43 691	<u>46 268</u> 43 691
225-204-0302	95-1		1	750	<u>35 896</u> 34 585					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>51 370</u> 49 917	<u>51 643</u> 49 917	<u>52 584</u> 49 917	<u>52 603</u> 49 917	<u>52 259</u> 49 917	<u>52 490</u> 49 917
225-204-0304	95-3		1	800	<u>39 947</u> 38 393	<u>40 214</u> 38 393	<u>41 569</u> 38 393	<u>41 169</u> 38 393	<u>40 845</u> 38 393	<u>41 043</u> 38 393
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>42 635</u> 40 780	<u>42 969</u> 40 780	<u>44 663</u> 40 780	<u>44 163</u> 40 780	<u>43 759</u> 40 780	<u>44 006</u> 40 780

8.04-08-2023

225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100							
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800							
225-204-0300	2387-2013										
225-204-0301	95-2		1	750	<u>47 906</u> 43 691	<u>46 402</u> 43 691	<u>47 489</u> 46 274	<u>46 915</u> 45 706	<u>49 054</u> 43 691	<u>47 380</u> 46 166	<u>52 565</u> 43 691
225-204-0302	95-1		1	750							
225-204-0303	95-2		1	750	<u>54 064</u> 49 917	<u>52 556</u> 49 917	<u>56 163</u> 49 917	<u>55 216</u> 49 917	<u>55 161</u> 49 917	<u>57 074</u> 49 917	<u>58 531</u> 49 917
225-204-0304	95-3		1	800	<u>42 790</u> 38 393	<u>41 185</u> 38 393	<u>42 345</u> 41 147	<u>41 733</u> 40 542	<u>44 015</u> 38 393	<u>42 229</u> 41 032	<u>47 759</u> 38 393
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>46 189</u> 40 780	<u>44 184</u> 40 780	<u>45 634</u> 44 223	<u>44 868</u> 43 466	<u>47 721</u> 40 780	<u>45 488</u> 44 079	<u>52 401</u> 40 780

8.04-08-2023

225-204-0307	105		1	1175	<u>100 327</u> 93 424	<u>97 970</u> 93 424	<u>99 674</u> 97 469	<u>98 774</u> 96 581	<u>102 126</u> 93 424	<u>99 503</u> 97 301	<u>107 625</u> 93 424
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>57 463</u> 51 069	<u>55 107</u> 51 069	<u>56 810</u> 55 115	<u>55 911</u> 54 226	<u>59 263</u> 51 069	<u>56 640</u> 54 946	<u>64 762</u> 51 069
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>63 732</u> 57 507	<u>61 476</u> 57 507	<u>63 107</u> 61 380	<u>62 246</u> 60 529	<u>65 455</u> 57 507	<u>62 943</u> 61 218	<u>70 720</u> 57 507
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>59 121</u> 52 950	<u>56 864</u> 52 950	<u>58 496</u> 56 823	<u>57 635</u> 55 973	<u>60 843</u> 52 950	<u>58 332</u> 56 662	<u>66 109</u> 52 950
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>64 194</u> 57 939	<u>61 927</u> 57 939	<u>63 566</u> 61 829	<u>62 701</u> 60 974	<u>65 924</u> 57 939	<u>63 402</u> 61 667	<u>71 213</u> 57 939
225-204-0314	164-9,3		1	3550							
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>269 398</u> 248 944	<u>262 278</u> 248 944	<u>267 425</u> 261 166	<u>264 709</u> 258 481	<u>274 834</u> 248 944	<u>266 909</u> 260 656	<u>291 450</u> 248 944
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>270 835</u> 250 363	<u>263 714</u> 250 363	<u>268 862</u> 262 586	<u>266 145</u> 259 901	<u>276 271</u> 250 363	<u>268 346</u> 262 075	<u>292 886</u> 250 363
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>246 608</u> 226 424	<u>239 488</u> 226 424	<u>244 636</u> 238 646	<u>241 919</u> 235 962	<u>252 044</u> 226 424	<u>244 119</u> 238 136	<u>268 660</u> 226 424
225-204-0318	164-12,7		1	3550							
225-204-0319	164-14,3		1	3550							
225-204-0320	7-13		1	1820	<u>149 009</u> 138 393	<u>145 358</u> 138 393	<u>147 997</u> 144 659	<u>146 604</u> 143 282	<u>151 795</u> 138 393	<u>147 732</u> 144 397	<u>160 314</u> 138 393
225-204-0600	937-92										

225-204-0601	1		1	800	<u>60 848</u> 59 046	<u>61 115</u> 59 046	<u>62 470</u> 59 046	<u>62 070</u> 59 046	<u>61 747</u> 59 046	<u>61 944</u> 59 046
225-204-0602	2		1	675	<u>49 340</u> 47 844	<u>49 565</u> 47 844	<u>50 709</u> 47 844	<u>50 372</u> 47 844	<u>50 098</u> 47 844	<u>50 265</u> 47 844
225-204-0603	3		1	550	<u>44 172</u> 42 905	<u>44 355</u> 42 905	<u>45 287</u> 42 905	<u>45 012</u> 42 905	<u>44 789</u> 42 905	<u>44 925</u> 42 905
225-204-0604	4		1	475	<u>38 995</u> 37 891	<u>39 153</u> 37 891	<u>39 958</u> 37 891	<u>39 721</u> 37 891	<u>39 528</u> 37 891	<u>39 646</u> 37 891
225-204-0605	5		1	400	<u>33 465</u> 32 529	<u>33 599</u> 32 529	<u>34 277</u> 32 529	<u>34 077</u> 32 529	<u>33 915</u> 32 529	<u>34 013</u> 32 529
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>35 556</u> 34 595	<u>35 690</u> 34 595	<u>36 367</u> 34 595	<u>36 168</u> 34 595	<u>36 006</u> 34 595	<u>36 104</u> 34 595
225-204-0607	-1		1	300	<u>15 253</u> 14 667	<u>15 353</u> 14 667	<u>15 861</u> 14 667	<u>15 711</u> 14 667	<u>15 590</u> 14 667	<u>15 664</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 759</u> 17 267					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>177 591</u> 172 692					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>290 250</u> 282 785					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>194 482</u> 188 886					

8.04-08-2023

225-204-0601	1		1	800	<u>63 691</u> 59 046	<u>62 087</u> 59 046	<u>63 247</u> 61 801	<u>62 634</u> 61 196	<u>64 916</u> 59 046	<u>63 130</u> 61 686	<u>68 661</u> 59 046
225-204-0602	2		1	675	<u>51 739</u> 47 844	<u>50 385</u> 47 844	<u>51 364</u> 50 168	<u>50 847</u> 49 657	<u>52 773</u> 47 844	<u>51 266</u> 50 071	<u>55 932</u> 47 844
225-204-0603	3		1	550	<u>46 126</u> 42 905	<u>45 023</u> 42 905	<u>45 821</u> 44 799	<u>45 400</u> 44 383	<u>46 969</u> 42 905	<u>45 741</u> 44 720	<u>49 543</u> 42 905
225-204-0604	4		1	475	<u>40 683</u> 37 891	<u>39 730</u> 37 891	<u>40 419</u> 39 526	<u>40 055</u> 39 167	<u>41 410</u> 37 891	<u>40 350</u> 39 458	<u>43 633</u> 37 891
225-204-0605	5		1	400	<u>34 887</u> 32 529	<u>34 085</u> 32 529	<u>34 665</u> 33 906	<u>34 359</u> 33 603	<u>35 500</u> 32 529	<u>34 607</u> 33 848	<u>37 372</u> 32 529
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>36 978</u> 34 595	<u>36 176</u> 34 595	<u>36 756</u> 35 972	<u>36 449</u> 35 669	<u>37 590</u> 34 595	<u>36 697</u> 35 914	<u>39 463</u> 34 595
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 319</u> 14 667	<u>15 717</u> 14 667	<u>16 152</u> 15 700	<u>15 923</u> 15 473	<u>16 778</u> 14 667	<u>16 109</u> 15 657	<u>18 183</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013										
225-204-0803	33-2		1	250							
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1006	3-		1	1750							
225-204-1300	13015-2012										
225-204-1302	1		1	2190							
225-204-1309	35-10		1	2200							

225-204-1310	35-15		1	3275	<u>337 124</u> 327 861					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>74 682</u> 72 630					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>69 380</u> 67 433					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>63 218</u> 61 391					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>47 830</u> 46 588	<u>47 997</u> 46 588	<u>48 844</u> 46 588	<u>48 594</u> 46 588	<u>48 391</u> 46 588	<u>48 515</u> 46 588
225-204-1512	1		1	500	<u>35 116</u> 34 024	<u>35 282</u> 34 024	<u>36 130</u> 34 024	<u>35 880</u> 34 024	<u>35 677</u> 34 024	<u>35 801</u> 34 024

225-205.

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 821</u> 1 786	<u>1 824</u> 1 786	<u>1 851</u> 1 820	<u>1 843</u> 1 813	<u>1 841</u> 1 786	<u>1 836</u> 1 786	<u>1 832</u> 1 786	<u>1 835</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 277</u> 2 232	<u>2 281</u> 2 232	<u>2 316</u> 2 277	<u>2 306</u> 2 267	<u>2 303</u> 2 232	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 291</u> 2 232	<u>2 295</u> 2 232	<u>2 343</u> 2 232
225-205-0103	3		1	40	<u>4 121</u> 4 018	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 241</u> 4 156	<u>4 210</u> 4 125	<u>4 202</u> 4 018	<u>4 182</u> 4 018	<u>4 166</u> 4 018	<u>4 176</u> 4 018	<u>4 324</u> 4 018

225-204-1310	35-15		1	3275							
225-204-1313	32.9		1	725							
225-204-1314	32.9-1		1	725							
225-204-1315	32.9-2		1	725							
225-204-1500	13015-2012										
225-204-1504	5		1	500	<u>49 607</u> 46 588	<u>48 604</u> 46 588	<u>49 329</u> 48 309	<u>48 946</u> 47 931	<u>50 372</u> 46 588	<u>49 256</u> 48 237	<u>52 713</u> 46 588
225-204-1512	1		1	500	<u>36 893</u> 34 024	<u>35 890</u> 34 024	<u>36 615</u> 35 746	<u>36 232</u> 35 367	<u>37 658</u> 34 024	<u>36 542</u> 35 674	<u>39 998</u> 34 024

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>1 856</u> 1 786	<u>1 836</u> 1 786	<u>1 849</u> 1 819	<u>1 918</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 323</u> 2 232	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 314</u> 2 275	<u>2 404</u> 2 232
225-205-0103	3		1	40	<u>4 263</u> 4 018	<u>4 183</u> 4 018	<u>4 235</u> 4 150	<u>4 511</u> 4 018

225-205-0104	4		1	90	<u>4 600</u> 4 424	<u>4 630</u> 4 424	<u>4 870</u> 4 734	<u>4 801</u> 4 666	<u>4 783</u> 4 424	<u>4 738</u> 4 424	<u>4 701</u> 4 424	<u>4 723</u> 4 424	<u>5 058</u> 4 424
225-205-0105	5		1	130	<u>4 542</u> 4 313	<u>4 585</u> 4 313	<u>4 932</u> 4 760	<u>4 832</u> 4 662	<u>4 806</u> 4 313	<u>4 741</u> 4 313	<u>4 688</u> 4 313	<u>4 720</u> 4 313	<u>5 203</u> 4 313
225-205-0106	6		1	180	<u>5 270</u> 4 964	<u>5 330</u> 4 964	<u>5 809</u> 5 584	<u>5 672</u> 5 448	<u>5 635</u> 4 964	<u>5 545</u> 4 964	<u>5 472</u> 4 964	<u>5 516</u> 4 964	<u>6 185</u> 4 964

226.

226-1.

226-101.

226-101-0100	35019804-2012										
226-101-0101	350, 119804-2012		1	311	<u>15 050</u> 14 452	<u>15 154</u> 14 452	<u>15 983</u> 15 523	<u>15 745</u> 15 287	<u>15 681</u> 14 452	<u>15 525</u> 14 452	<u>15 399</u> 14 452
226-101-0102	350, 219804-2012		1	310,7	<u>20 382</u> 19 720	<u>20 485</u> 19 720	<u>21 313</u> 20 790	<u>21 075</u> 20 555	<u>21 012</u> 19 720	<u>20 856</u> 19 720	<u>20 731</u> 19 720
226-101-0103	350, 319804-2012		1	310	<u>20 392</u> 19 731	<u>20 495</u> 19 731	<u>21 321</u> 20 799	<u>21 084</u> 20 564	<u>21 020</u> 19 731	<u>20 865</u> 19 731	<u>20 740</u> 19 731
226-101-0104	350, 419804-2012		1	309,8	<u>26 011</u> 25 285	<u>26 115</u> 25 285	<u>26 939</u> 26 350	<u>26 702</u> 26 116	<u>26 640</u> 25 285	<u>26 485</u> 25 285	<u>26 359</u> 25 285

225-205-0104	4		1	90	<u>4 920</u> 4 424	<u>4 740</u> 4 424	<u>4 857</u> 4 721	<u>5 479</u> 4 424
225-205-0105	5		1	130	<u>5 004</u> 4 313	<u>4 743</u> 4 313	<u>4 913</u> 4 741	<u>5 811</u> 4 313
225-205-0106	6		1	180	<u>5 910</u> 4 964	<u>5 548</u> 4 964	<u>5 783</u> 5 558	<u>7 028</u> 4 964

226-101-0100	350 19804-2012 ,									
226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311	<u>15 476</u> 14 452	<u>16 631</u> 14 452	<u>16 155</u> 14 452	<u>15 531</u> 14 452	<u>15 937</u> 15 478	<u>18 087</u> 14 452
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>20 807</u> 19 720	<u>21 962</u> 19 720	<u>21 486</u> 19 720	<u>20 863</u> 19 720	<u>21 268</u> 20 745	<u>23 416</u> 19 720
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>20 816</u> 19 731	<u>21 968</u> 19 731	<u>21 493</u> 19 731	<u>20 872</u> 19 731	<u>21 276</u> 20 754	<u>23 419</u> 19 731
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>26 436</u> 25 285	<u>27 587</u> 25 285	<u>27 112</u> 25 285	<u>26 491</u> 25 285	<u>26 894</u> 26 305	<u>29 037</u> 25 285

226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>27 143</u> 26 404	<u>27 247</u> 26 404	<u>28 069</u> 27 467	<u>27 832</u> 27 233	<u>27 771</u> 26 404	<u>27 616</u> 26 404	<u>27 491</u> 26 404
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>38 325</u> 37 453	<u>38 428</u> 37 453	<u>39 258</u> 38 524	<u>39 020</u> 38 289	<u>38 951</u> 37 453	<u>38 797</u> 37 453	<u>38 672</u> 37 453
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>36 013</u> 35 169	<u>36 116</u> 35 169	<u>36 943</u> 36 237	<u>36 706</u> 36 002	<u>36 639</u> 35 169	<u>36 485</u> 35 169	<u>36 360</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012 ,										
226-101-0201	400 , 2 19804-2012 ,		1	400	<u>17 556</u> 16 888						
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>18 939</u> 18 241						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>25 675</u> 24 824	<u>25 810</u> 24 824	<u>26 899</u> 26 227	<u>26 587</u> 25 919	<u>26 496</u> 24 824	<u>26 294</u> 24 824	<u>26 130</u> 24 824
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>27 115</u> 26 244	<u>27 251</u> 26 244	<u>28 336</u> 27 646	<u>28 024</u> 27 338	<u>27 941</u> 26 244	<u>27 737</u> 26 244	<u>27 572</u> 26 244
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763						

226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>27 567</u> 26 404	<u>28 717</u> 26 404	<u>28 243</u> 26 404	<u>27 622</u> 26 404	<u>28 024</u> 27 422	<u>30 165</u> 26 404
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>38 748</u> 37 453	<u>39 896</u> 37 453	<u>39 423</u> 37 453	<u>38 803</u> 37 453	<u>39 213</u> 38 479	<u>41 342</u> 37 453
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>36 436</u> 35 169	<u>37 583</u> 35 169	<u>37 110</u> 35 169	<u>36 491</u> 35 169	<u>36 898</u> 36 192	<u>39 028</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012 ,									
226-101-0201	400 , 2 19804-2012 ,		1	400						
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>26 230</u> 24 824	<u>27 734</u> 24 824	<u>27 114</u> 24 824	<u>26 302</u> 24 824	<u>26 839</u> 26 169	<u>29 629</u> 24 824
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>27 673</u> 26 244	<u>29 186</u> 26 244	<u>28 562</u> 26 244	<u>27 746</u> 26 244	<u>28 277</u> 27 587	<u>31 092</u> 26 244
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7						

226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119						

226-102.

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>541 042</u> 525 273						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>763 989</u> 746 330	<u>766 116</u> 746 330	<u>783 089</u> 768 261	<u>778 214</u> 763 444	<u>776 908</u> 746 330	<u>773 723</u> 746 330	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>601 048</u> 582 378						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>764 724</u> 744 181	<u>767 562</u> 744 181	<u>790 210</u> 773 445	<u>783 705</u> 767 017	<u>781 962</u> 744 181	<u>777 713</u> 744 181	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 205 757</u> 1 173 235	<u>1 210 266</u> 1 173 235	<u>1 246 236</u> 1 219 713	<u>1 235 904</u> 1 209 504	<u>1 233 136</u> 1 173 235	<u>1 226 387</u> 1 173 235	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 570 408</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 615 684</u> 1 583 389	<u>1 604 128</u> 1 571 970	<u>1 601 032</u> 1 531 402	<u>1 593 483</u> 1 531 402	
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 494 769</u> 1 455 174	<u>1 500 179</u> 1 455 174	<u>1 543 343</u> 1 510 948	<u>1 530 945</u> 1 498 697	<u>1 527 623</u> 1 455 174	<u>1 519 524</u> 1 455 174	

8.04-08-2023

				,						
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5						

				,						
226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>771 145</u> 746 330	<u>772 718</u> 746 330	<u>796 382</u> 746 330	<u>786 629</u> 746 330	<u>773 852</u> 746 330	<u>782 162</u> 767 346
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>774 272</u> 744 181	<u>776 371</u> 744 181	<u>807 949</u> 744 181	<u>794 934</u> 744 181	<u>777 885</u> 744 181	<u>788 974</u> 772 223
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 220 922</u> 1 173 235	<u>1 224 256</u> 1 173 235	<u>1 274 409</u> 1 173 235	<u>1 253 738</u> 1 173 235	<u>1 226 660</u> 1 173 235	<u>1 244 272</u> 1 217 773
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 587 370</u> 1 531 402	<u>1 591 099</u> 1 531 402	<u>1 647 196</u> 1 531 402	<u>1 624 076</u> 1 531 402	<u>1 593 788</u> 1 531 402	<u>1 613 488</u> 1 581 218
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 512 966</u> 1 455 174	<u>1 516 967</u> 1 455 174	<u>1 577 151</u> 1 455 174	<u>1 552 346</u> 1 455 174	<u>1 519 852</u> 1 455 174	<u>1 540 986</u> 1 508 620

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>826 197</u> 746 330
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>847 733</u> 744 181
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 337 596</u> 1 173 235
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 717 872</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 652 975</u> 1 455 174

226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>571 670</u> 553 416	<u>574 508</u> 553 416	<u>597 156</u> 582 680	<u>590 651</u> 576 252	<u>588 908</u> 553 416	<u>584 659</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>972 489</u> 943 853	<u>976 720</u> 943 853	<u>1 010 479</u> 987 474	<u>1 000 782</u> 977 892	<u>998 184</u> 943 853	<u>991 850</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 030 617</u> 1 000 171	<u>1 035 126</u> 1 000 171	<u>1 071 096</u> 1 046 650	<u>1 060 764</u> 1 036 441	<u>1 057 996</u> 1 000 171	<u>1 051 247</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 142 490</u> 1 108 558	<u>1 147 533</u> 1 108 558	<u>1 187 766</u> 1 160 545	<u>1 176 210</u> 1 149 126	<u>1 173 114</u> 1 108 558	<u>1 165 565</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 280 908</u> 1 245 334	<u>1 285 950</u> 1 245 334	<u>1 326 184</u> 1 297 321	<u>1 314 627</u> 1 285 902	<u>1 311 531</u> 1 245 334	<u>1 303 982</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 143 117</u> 1 107 692	<u>1 148 527</u> 1 107 692	<u>1 191 691</u> 1 163 466	<u>1 179 293</u> 1 151 215	<u>1 175 971</u> 1 107 692	<u>1 167 872</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>322 538</u> 312 164					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>186 868</u> 178 982	<u>188 271</u> 178 982	<u>199 461</u> 193 442	<u>196 247</u> 190 266	<u>195 386</u> 178 982	<u>193 286</u> 178 982
226-102-0206	18		1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463	<u>217 717</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015									

226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>654 679</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 096 221</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 162 455</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 289 954</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 428 371</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 301 323</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>227 884</u> 178 982
226-102-0206	18		1	5400	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015				

226-102-0301	-14		1	4200	<u>197 153</u> 189 145	<u>198 556</u> 189 145	<u>209 746</u> 203 605	<u>206 532</u> 200 429	<u>205 671</u> 189 145	<u>203 571</u> 189 145
226-102-0302	-18		1	5400	<u>279 062</u> 268 463	<u>280 866</u> 268 463	<u>295 254</u> 287 055	<u>291 121</u> 282 971	<u>290 014</u> 268 463	<u>287 314</u> 268 463
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>126 521</u> 121 848	<u>127 306</u> 121 848	<u>133 567</u> 129 939	<u>131 769</u> 128 162	<u>131 287</u> 121 848	<u>130 112</u> 121 848
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>218 970</u> 210 636	<u>220 389</u> 210 636	<u>231 713</u> 225 268	<u>228 461</u> 222 054	<u>227 589</u> 210 636	<u>225 465</u> 210 636
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>400 398</u> 385 188	<u>402 986</u> 385 188	<u>423 635</u> 411 870	<u>417 704</u> 406 009	<u>416 115</u> 385 188	<u>412 241</u> 385 188
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>266 464</u> 255 879	<u>268 300</u> 255 879	<u>282 955</u> 274 815	<u>278 746</u> 270 655	<u>277 618</u> 255 879	<u>274 868</u> 255 879
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>103 251</u> 99 056	<u>103 985</u> 99 056	<u>109 847</u> 106 631	<u>108 163</u> 104 967	<u>107 712</u> 99 056	<u>106 612</u> 99 056
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>212 598</u> 205 446	<u>213 743</u> 205 446	<u>222 882</u> 217 255	<u>220 257</u> 214 661	<u>219 554</u> 205 446	<u>217 839</u> 205 446
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>128 850</u> 123 677	<u>129 751</u> 123 677	<u>136 945</u> 132 973	<u>134 879</u> 130 931	<u>134 325</u> 123 677	<u>132 976</u> 123 677
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>238 535</u> 229 875	<u>239 978</u> 229 875	<u>251 489</u> 244 748	<u>248 182</u> 241 481	<u>247 297</u> 229 875	<u>245 137</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>198 275</u> 190 524	<u>199 611</u> 190 524	<u>210 269</u> 204 296	<u>207 208</u> 201 271	<u>206 387</u> 190 524	<u>204 388</u> 190 524
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>243 886</u> 234 109	<u>245 589</u> 234 109	<u>259 178</u> 251 668	<u>255 275</u> 247 811	<u>254 229</u> 234 109	<u>251 679</u> 234 109
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>333 468</u> 319 659	<u>335 906</u> 319 659	<u>355 357</u> 344 792	<u>349 770</u> 339 271	<u>348 273</u> 319 659	<u>344 623</u> 319 659

226-102-0301	-14		1	4200	<u>201 871</u> 189 145	<u>202 908</u> 189 145	<u>218 511</u> 189 145	<u>212 080</u> 189 145	<u>203 656</u> 189 145	<u>209 135</u> 203 001
226-102-0302	-18		1	5400	<u>285 128</u> 268 463	<u>286 462</u> 268 463	<u>306 523</u> 268 463	<u>298 255</u> 268 463	<u>287 424</u> 268 463	<u>294 468</u> 286 279
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>129 161</u> 121 848	<u>129 741</u> 121 848	<u>138 471</u> 121 848	<u>134 873</u> 121 848	<u>130 160</u> 121 848	<u>133 225</u> 129 601
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>223 744</u> 210 636	<u>224 794</u> 210 636	<u>240 583</u> 210 636	<u>234 075</u> 210 636	<u>225 551</u> 210 636	<u>231 095</u> 224 657
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>409 104</u> 385 188	<u>411 017</u> 385 188	<u>439 809</u> 385 188	<u>427 942</u> 385 188	<u>412 398</u> 385 188	<u>422 508</u> 410 756
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>272 642</u> 255 879	<u>274 000</u> 255 879	<u>294 433</u> 255 879	<u>286 011</u> 255 879	<u>274 980</u> 255 879	<u>282 155</u> 274 024
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>105 722</u> 99 056	<u>106 265</u> 99 056	<u>114 438</u> 99 056	<u>111 070</u> 99 056	<u>106 657</u> 99 056	<u>109 527</u> 106 314
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>216 451</u> 205 446	<u>217 298</u> 205 446	<u>230 040</u> 205 446	<u>224 789</u> 205 446	<u>217 909</u> 205 446	<u>222 383</u> 216 762
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>131 883</u> 123 677	<u>132 549</u> 123 677	<u>142 580</u> 123 677	<u>138 446</u> 123 677	<u>133 030</u> 123 677	<u>136 553</u> 132 584
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>243 388</u> 229 875	<u>244 455</u> 229 875	<u>260 504</u> 229 875	<u>253 889</u> 229 875	<u>245 224</u> 229 875	<u>250 860</u> 244 127
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>202 768</u> 190 524	<u>203 756</u> 190 524	<u>218 616</u> 190 524	<u>212 492</u> 190 524	<u>204 469</u> 190 524	<u>209 687</u> 203 721
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>249 615</u> 234 109	<u>250 874</u> 234 109	<u>269 821</u> 234 109	<u>262 012</u> 234 109	<u>251 783</u> 234 109	<u>258 436</u> 250 934
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>341 668</u> 319 659	<u>343 471</u> 319 659	<u>370 591</u> 319 659	<u>359 413</u> 319 659	<u>344 771</u> 319 659	<u>354 295</u> 343 742

226-102-0301	-14		1	4200	<u>238 169</u> 189 145
226-102-0302	-18		1	5400	<u>331 798</u> 268 463
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>149 471</u> 121 848
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>260 475</u> 210 636
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>476 083</u> 385 188
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>320 176</u> 255 879
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>124 735</u> 99 056
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>246 095</u> 205 446
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>155 217</u> 123 677
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>280 724</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>237 338</u> 190 524
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>293 691</u> 234 109
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>404 758</u> 319 659

226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>418 447</u> 400 930	<u>421 553</u> 400 930	<u>446 332</u> 432 949	<u>439 215</u> 425 916	<u>437 308</u> 400 930	<u>432 659</u> 400 930
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>26 015</u> 24 964	<u>26 199</u> 24 964	<u>27 664</u> 26 858	<u>27 243</u> 26 442	<u>27 131</u> 24 964	<u>26 856</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>33 056</u> 31 652	<u>33 307</u> 31 652	<u>35 305</u> 34 234	<u>34 731</u> 33 667	<u>34 577</u> 31 652	<u>34 202</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>48 028</u> 45 973	<u>48 395</u> 45 973	<u>51 326</u> 49 760	<u>50 484</u> 48 928	<u>50 259</u> 45 973	<u>49 709</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>253 683</u> 244 938	<u>255 102</u> 244 938	<u>266 426</u> 259 570	<u>263 174</u> 256 356	<u>262 302</u> 244 938	<u>260 178</u> 244 938
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064					
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>87 228</u> 82 840	<u>88 057</u> 82 840	<u>94 535</u> 91 253	<u>92 665</u> 89 405	<u>92 265</u> 82 840	<u>91 024</u> 82 840
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 788</u> 9 426					

226-103. ,

226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>428 894</u> 400 930	<u>431 190</u> 400 930	<u>465 740</u> 400 930	<u>451 501</u> 400 930	<u>432 847</u> 400 930	<u>444 979</u> 431 612
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>26 633</u> 24 964	<u>26 769</u> 24 964	<u>28 812</u> 24 964	<u>27 970</u> 24 964	<u>26 867</u> 24 964	<u>27 584</u> 26 779
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>33 899</u> 31 652	<u>34 084</u> 31 652	<u>36 870</u> 31 652	<u>35 722</u> 31 652	<u>34 218</u> 31 652	<u>35 196</u> 34 126
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>49 263</u> 45 973	<u>49 535</u> 45 973	<u>53 622</u> 45 973	<u>51 937</u> 45 973	<u>49 731</u> 45 973	<u>51 166</u> 49 602
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>258 457</u> 244 938	<u>259 507</u> 244 938	<u>275 296</u> 244 938	<u>268 788</u> 244 938	<u>260 264</u> 244 938	<u>265 808</u> 258 959
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>90 018</u> 82 840	<u>90 631</u> 82 840	<u>99 860</u> 82 840	<u>96 056</u> 82 840	<u>91 074</u> 82 840	<u>94 180</u> 90 902
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210						

				,	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>509 269</u> 400 930
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>31 386</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>40 381</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>58 770</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	<u>295 188</u> 244 938
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>111 486</u> 82 840
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0704	-9		1	210	

[illegible]

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 828</u> 135 752	<u>142 571</u> 136 182	<u>139 264</u> 136 182	<u>138 837</u> 133 446	<u>140 429</u> 137 334	<u>144 455</u> 137 334
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>161 586</u> 154 262	<u>169 016</u> 154 262	<u>165 954</u> 154 262	<u>161 942</u> 154 262	<u>164 551</u> 160 860	<u>178 377</u> 154 262
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>132 475</u> 127 389	<u>137 305</u> 127 389	<u>135 314</u> 127 389	<u>132 707</u> 127 389	<u>134 403</u> 131 678	<u>143 390</u> 127 389
226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>171 054</u> 164 429	<u>177 369</u> 164 429	<u>174 766</u> 164 429	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 574</u> 170 037	<u>185 326</u> 164 429
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>171 345</u> 167 443	<u>176 240</u> 168 006	<u>171 915</u> 168 006	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 438</u> 169 512	<u>178 703</u> 169 512
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>156 883</u> 149 750	<u>164 127</u> 149 750	<u>161 142</u> 149 750	<u>157 230</u> 149 750	<u>159 774</u> 156 183	<u>173 254</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>156 883</u> 149 750	<u>164 127</u> 149 750	<u>161 142</u> 149 750	<u>157 230</u> 149 750	<u>159 774</u> 156 183	<u>173 254</u> 149 750
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>325 848</u> 309 464	<u>343 048</u> 309 464	<u>335 959</u> 309 464	<u>326 672</u> 309 464	<u>332 712</u> 324 739	<u>364 719</u> 309 464
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>544 131</u> 515 830	<u>574 148</u> 515 830	<u>561 777</u> 515 830	<u>545 570</u> 515 830	<u>556 111</u> 542 487	<u>611 967</u> 515 830
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380						
226-103-1404	-1-20-50		1	240						
226-103-1600	13015-2012									

226-103-1601	450		1	7700	<u>361 955</u> 347 268	<u>364 526</u> 347 268	<u>385 043</u> 373 778	<u>379 150</u> 367 955	<u>377 571</u> 347 268	<u>373 721</u> 347 268	<u>370 604</u> 347 268
226-103-1602	500		1	8350	<u>388 531</u> 372 652	<u>391 320</u> 372 652	<u>413 568</u> 401 400	<u>407 178</u> 395 085	<u>405 466</u> 372 652	<u>401 291</u> 372 652	<u>397 911</u> 372 652
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>411 639</u> 395 752						
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>439 427</u> 422 467						
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>510 005</u> 491 135						
226-103-1700	13015-2012										
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>105 840</u> 101 739						
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 642</u> 166 602	<u>170 205</u> 164 194	<u>169 452</u> 155 268	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268
226-103-1706	480.63.50- III		1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 975</u> 167 765	<u>170 196</u> 165 020	<u>169 452</u> 155 268	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>190 054</u> 182 062	<u>191 473</u> 182 062	<u>202 407</u> 195 332	<u>199 554</u> 192 513	<u>198 673</u> 182 062	<u>196 548</u> 182 062	<u>194 828</u> 182 062
226-103-1708	565.63.50- III		1	4250	<u>190 054</u> 182 063	<u>191 473</u> 182 063	<u>202 797</u> 196 695	<u>199 544</u> 193 481	<u>198 673</u> 182 063	<u>196 548</u> 182 063	<u>194 828</u> 182 063
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>128 880</u> 123 977	<u>129 715</u> 123 977	<u>136 376</u> 132 584	<u>134 463</u> 130 694	<u>133 951</u> 123 977	<u>132 701</u> 123 977	<u>131 689</u> 123 977
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>140 270</u> 134 692	<u>141 238</u> 134 692	<u>148 965</u> 144 676	<u>146 746</u> 142 483	<u>146 151</u> 134 692	<u>144 701</u> 134 692	<u>143 527</u> 134 692
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>168 928</u> 162 065	<u>170 131</u> 162 065	<u>179 723</u> 174 459	<u>176 967</u> 171 737	<u>176 229</u> 162 065	<u>174 430</u> 162 065	<u>172 972</u> 162 065

226-103-1601	450		1	7700	<u>372 506</u> 347 268	<u>401 112</u> 347 268	<u>389 322</u> 347 268	<u>373 877</u> 347 268	<u>383 922</u> 372 671	<u>437 151</u> 347 268
226-103-1602	500		1	8350	<u>399 973</u> 372 652	<u>430 994</u> 372 652	<u>418 208</u> 372 652	<u>401 460</u> 372 652	<u>412 353</u> 400 199	<u>470 076</u> 372 652
226-103-1603	600 -		1	9650						
226-103-1604	650 -		1	10300						
226-103-1605	700 -		1	10950						
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500						
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>167 686</u> 161 705	<u>178 138</u> 162 907	<u>168 903</u> 162 907	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 157</u> 166 122	<u>183 398</u> 166 122
226-103-1706	480.63.50- III		1	3630	<u>167 064</u> 155 268	<u>180 550</u> 155 268	<u>174 992</u> 155 268	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 447</u> 167 244	<u>197 540</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>196 605</u> 189 599	<u>208 842</u> 191 006	<u>198 030</u> 191 006	<u>196 634</u> 182 062	<u>201 839</u> 194 771	<u>215 000</u> 194 771
226-103-1708	565.63.50- III		1	4250	<u>195 877</u> 182 063	<u>211 666</u> 182 063	<u>205 159</u> 182 063	<u>196 634</u> 182 063	<u>202 179</u> 196 084	<u>231 558</u> 182 063
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>132 306</u> 123 977	<u>141 594</u> 123 977	<u>137 766</u> 123 977	<u>132 751</u> 123 977	<u>136 013</u> 132 225	<u>153 295</u> 123 977
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>144 244</u> 134 692	<u>155 017</u> 134 692	<u>150 577</u> 134 692	<u>144 760</u> 134 692	<u>148 543</u> 144 259	<u>168 591</u> 134 692
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>173 861</u> 162 065	<u>187 235</u> 162 065	<u>181 723</u> 162 065	<u>174 502</u> 162 065	<u>179 199</u> 173 942	<u>204 085</u> 162 065

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>217 663</u> 209 277	<u>219 099</u> 209 277	<u>230 556</u> 224 081	<u>227 265</u> 220 829	<u>226 383</u> 209 277	<u>224 234</u> 209 277	<u>222 493</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>188 903</u> 181 911	<u>190 078</u> 181 911	<u>199 457</u> 194 030	<u>196 763</u> 191 368	<u>196 041</u> 181 911	<u>194 282</u> 181 911	<u>192 857</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012										
226-103-1801	-1		1	720	<u>18 101</u> 16 915	<u>18 342</u> 16 915	<u>20 260</u> 19 394	<u>19 709</u> 18 849	<u>19 562</u> 16 915	<u>19 202</u> 16 915	<u>18 910</u> 16 915
226-103-1802	-2		1	960	<u>22 648</u> 21 083	<u>22 969</u> 21 083	<u>25 527</u> 24 389	<u>24 792</u> 23 663	<u>24 595</u> 21 083	<u>24 115</u> 21 083	<u>23 726</u> 21 083
226-103-1803	-3		1	1130	<u>46 930</u> 44 848	<u>47 308</u> 44 848	<u>50 318</u> 48 739	<u>49 454</u> 47 884	<u>49 222</u> 44 848	<u>48 657</u> 44 848	<u>48 200</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012										
226-103-1901	25 3100 50 160	30,	1	62	<u>5 378</u> 5 230	<u>5 399</u> 5 230	<u>5 564</u> 5 444	<u>5 516</u> 5 397	<u>5 504</u> 5 230	<u>5 473</u> 5 230	<u>5 447</u> 5 230
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>30 546</u> 29 438	<u>30 731</u> 29 438	<u>32 204</u> 31 341	<u>31 781</u> 30 923	<u>31 668</u> 29 438	<u>31 391</u> 29 438	<u>31 167</u> 29 438

226-104.

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>9 562 658</u> 9 307 223	<u>9 673 118</u> 9 307 223	<u>9 760 654</u> 9 552 355	<u>9 706 162</u> 9 498 510	<u>9 958 021</u> 9 307 223	<u>9 878 617</u> 9 307 223
226-104-0103	-21		1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334					

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>223 555</u> 209 277	<u>239 530</u> 209 277	<u>232 946</u> 209 277	<u>224 321</u> 209 277	<u>229 930</u> 223 463	<u>259 656</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>193 726</u> 181 911	<u>206 803</u> 181 911	<u>201 413</u> 181 911	<u>194 353</u> 181 911	<u>198 945</u> 193 524	<u>223 278</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>19 088</u> 16 915	<u>21 763</u> 16 915	<u>20 660</u> 16 915	<u>19 216</u> 16 915	<u>20 155</u> 19 290	<u>25 133</u> 16 915
226-103-1802	-2		1	960	<u>23 963</u> 21 083	<u>27 530</u> 21 083	<u>26 060</u> 21 083	<u>24 134</u> 21 083	<u>25 387</u> 24 251	<u>32 023</u> 21 083
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 479</u> 44 848	<u>52 677</u> 44 848	<u>50 946</u> 44 848	<u>48 680</u> 44 848	<u>50 154</u> 48 576	<u>57 966</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012									
226-103-1901	25 3100 50 160	30,	1	62	<u>5 463</u> 5 230	<u>5 693</u> 5 230	<u>5 598</u> 5 230	<u>5 474</u> 5 230	<u>5 555</u> 5 435	<u>5 983</u> 5 230
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>31 304</u> 29 438	<u>33 358</u> 29 438	<u>32 512</u> 29 438	<u>31 403</u> 29 438	<u>32 124</u> 31 262	<u>35 947</u> 29 438

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>9 791 143</u> 9 307 223	<u>9 853 542</u> 9 307 223	<u>10 447 847</u> 9 307 223	<u>10 200 412</u> 9 307 223	<u>9 854 695</u> 9 307 223	<u>9 750 296</u> 9 542 120
226-104-0103	-21		1	19700						

226-104-0100	13015-2012				
226-104-0101	-42		1	71200	<u>11 194 330</u> 9 307 223
226-104-0103	-21		1	19700	

226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 226 172</u> 2 160 474	<u>2 256 735</u> 2 160 474	<u>2 280 955</u> 2 228 298	<u>2 265 878</u> 2 213 400	<u>2 335 563</u> 2 160 474	<u>2 313 594</u> 2 160 474
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 903 351</u> 2 829 223	<u>2 934 224</u> 2 829 223	<u>2 958 689</u> 2 897 736	<u>2 943 459</u> 2 882 687	<u>3 013 852</u> 2 829 223	<u>2 991 659</u> 2 829 223
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 721 197</u> 2 643 843	<u>2 756 259</u> 2 643 843	<u>2 784 044</u> 2 721 651	<u>2 766 747</u> 2 704 560	<u>2 846 691</u> 2 643 843	<u>2 821 487</u> 2 643 843
226-104-0109	-33		1	37700	<u>4 555 946</u> 4 426 711	<u>4 614 433</u> 4 426 711	<u>4 660 783</u> 4 556 507	<u>4 631 930</u> 4 527 996	<u>4 765 288</u> 4 426 711	<u>4 723 244</u> 4 426 711
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 245 984</u> 9 011 661	<u>9 342 947</u> 9 011 661	<u>9 419 786</u> 9 226 839	<u>9 371 954</u> 9 179 574	<u>9 593 037</u> 9 011 661	<u>9 523 336</u> 9 011 661
226-104-0117	-18		1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 575 485</u> 2 508 438	<u>2 603 876</u> 2 508 438	<u>2 626 375</u> 2 571 442	<u>2 612 369</u> 2 557 602	<u>2 677 102</u> 2 508 438	<u>2 656 694</u> 2 508 438
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 052 420</u> 2 973 732	<u>3 085 465</u> 2 973 732	<u>3 111 652</u> 3 047 065	<u>3 095 351</u> 3 030 957	<u>3 170 696</u> 2 973 732	<u>3 146 942</u> 2 973 732
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 081 320</u> 4 948 250	<u>5 137 946</u> 4 948 250	<u>5 182 821</u> 5 073 914	<u>5 154 886</u> 5 046 311	<u>5 283 999</u> 4 948 250	<u>5 243 293</u> 4 948 250
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 532 407</u> 1 487 902	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 569 114</u> 1 533 348	<u>1 559 011</u> 1 523 365	<u>1 605 704</u> 1 487 902	<u>1 590 983</u> 1 487 902
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 939 396</u> 1 883 482	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 985 280</u> 1 940 289	<u>1 972 652</u> 1 927 811	<u>2 031 018</u> 1 883 482	<u>2 012 617</u> 1 883 482

226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 289 391</u> 2 160 474	<u>2 306 656</u> 2 160 474	<u>2 471 091</u> 2 160 474	<u>2 402 630</u> 2 160 474	<u>2 306 975</u> 2 160 474	<u>2 278 089</u> 2 225 466
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 967 211</u> 2 829 223	<u>2 984 651</u> 2 829 223	<u>3 150 756</u> 2 829 223	<u>3 081 599</u> 2 829 223	<u>2 984 973</u> 2 829 223	<u>2 955 794</u> 2 894 875
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600						
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 793 722</u> 2 643 843	<u>2 813 528</u> 2 643 843	<u>3 002 170</u> 2 643 843	<u>2 923 630</u> 2 643 843	<u>2 813 894</u> 2 643 843	<u>2 780 756</u> 2 718 403
226-104-0109	-33		1	37700	<u>4 676 927</u> 4 426 711	<u>4 709 967</u> 4 426 711	<u>5 024 648</u> 4 426 711	<u>4 893 633</u> 4 426 711	<u>4 710 577</u> 4 426 711	<u>4 655 299</u> 4 551 088
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 446 550</u> 9 011 661	<u>9 501 325</u> 9 011 661	<u>10 023 011</u> 9 011 661	<u>9 805 810</u> 9 011 661	<u>9 502 337</u> 9 011 661	<u>9 410 694</u> 9 217 855
226-104-0117	-18		1	15200						
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 634 211</u> 2 508 438	<u>2 650 249</u> 2 508 438	<u>2 802 999</u> 2 508 438	<u>2 739 402</u> 2 508 438	<u>2 650 545</u> 2 508 438	<u>2 623 712</u> 2 568 811
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 120 773</u> 2 973 732	<u>3 139 440</u> 2 973 732	<u>3 317 231</u> 2 973 732	<u>3 243 209</u> 2 973 732	<u>3 139 785</u> 2 973 732	<u>3 108 553</u> 3 044 003
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 198 451</u> 4 948 250	<u>5 230 439</u> 4 948 250	<u>5 535 104</u> 4 948 250	<u>5 408 259</u> 4 948 250	<u>5 231 030</u> 4 948 250	<u>5 177 511</u> 5 068 667
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 574 766</u> 1 487 902	<u>1 586 334</u> 1 487 902	<u>1 696 515</u> 1 487 902	<u>1 650 642</u> 1 487 902	<u>1 586 548</u> 1 487 902	<u>1 567 193</u> 1 531 450
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 992 346</u> 1 883 482	<u>2 006 806</u> 1 883 482	<u>2 144 531</u> 1 883 482	<u>2 087 190</u> 1 883 482	<u>2 007 073</u> 1 883 482	<u>1 982 880</u> 1 937 917

226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 677 632</u> 2 160 474
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 359 394</u> 2 829 223
226-104-0106	-22,16		1	19900	
226-104-0107	-24		1	22600	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 239 115</u> 2 643 843
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 419 907</u> 4 426 711
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 678 281</u> 9 011 661
226-104-0117	-18		1	15200	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 994 862</u> 2 508 438
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 540 547</u> 2 973 732
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 917 781</u> 4 948 250
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 834 908</u> 1 487 902
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 317 523</u> 1 883 482

226-104-0123	18		1	19800	<u>2 424 066</u> 2 355 821	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 479 127</u> 2 423 990	<u>2 463 973</u> 2 409 016	<u>2 534 013</u> 2 355 821	<u>2 511 931</u> 2 355 821
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 011 885</u> 2 924 500	<u>3 052 066</u> 2 924 500	<u>3 083 908</u> 3 013 670	<u>3 064 086</u> 2 994 083	<u>3 155 703</u> 2 924 500	<u>3 126 819</u> 2 924 500
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 528 364</u> 3 427 473	<u>3 574 285</u> 3 427 473	<u>3 610 676</u> 3 529 382	<u>3 588 023</u> 3 506 997	<u>3 692 728</u> 3 427 473	<u>3 659 717</u> 3 427 473
226-104-0126	33		1	45200	<u>5 825 564</u> 5 666 313	<u>5 895 687</u> 5 666 313	<u>5 951 258</u> 5 821 930	<u>5 916 665</u> 5 787 747	<u>6 076 553</u> 5 666 313	<u>6 026 145</u> 5 666 313
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 200 332</u> 8 965 054	<u>9 298 458</u> 8 965 054	<u>9 376 220</u> 9 182 814	<u>9 327 813</u> 9 134 981	<u>9 551 550</u> 8 965 054	<u>9 481 012</u> 8 965 054
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997					
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790					
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916					
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404					
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144					

226-104-0123	18		1	19800	<u>2 487 606</u> 2 355 821	<u>2 504 958</u> 2 355 821	<u>2 670 228</u> 2 355 821	<u>2 601 419</u> 2 355 821	<u>2 505 279</u> 2 355 821	<u>2 476 246</u> 2 421 144
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 094 999</u> 2 924 500	<u>3 117 698</u> 2 924 500	<u>3 333 884</u> 2 924 500	<u>3 243 876</u> 2 924 500	<u>3 118 117</u> 2 924 500	<u>3 080 140</u> 3 009 947
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 623 351</u> 3 427 473	<u>3 649 293</u> 3 427 473	<u>3 896 363</u> 3 427 473	<u>3 793 497</u> 3 427 473	<u>3 649 772</u> 3 427 473	<u>3 606 370</u> 3 525 127
226-104-0126	33		1	45200	<u>5 970 613</u> 5 666 313	<u>6 010 226</u> 5 666 313	<u>6 387 510</u> 5 666 313	<u>6 230 430</u> 5 666 313	<u>6 010 958</u> 5 666 313	<u>5 944 682</u> 5 815 432
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 403 305</u> 8 965 054	<u>9 458 737</u> 8 965 054	<u>9 986 683</u> 8 965 054	<u>9 766 876</u> 8 965 054	<u>9 459 761</u> 8 965 054	<u>9 367 018</u> 9 173 722
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200						
226-104-0204	98		1	25600						
226-104-0206	115		1	32100						
226-104-0214	165		1	53200						
226-104-0219	50		1	11700						
226-104-0223	60		1	14800						
226-104-0225	73		1	20800						

226-104-0123	18		1	19800	<u>2 877 818</u> 2 355 821
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 605 428</u> 2 924 500
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 206 699</u> 3 427 473
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 861 401</u> 5 666 313
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 649 816</u> 8 965 054
226-104-0200	13015-2012				
226-104-0202	93		1	24200	
226-104-0204	98		1	25600	
226-104-0206	115		1	32100	
226-104-0214	165		1	53200	
226-104-0219	50		1	11700	
226-104-0223	60		1	14800	
226-104-0225	73		1	20800	

226-104-0229	93		1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589					
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915					
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631					
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834					
226-104-0245	115		1	29600	<u>2 894 538</u> 2 806 258					

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									

8.04-08-2023

				,	
226-104-0229	93		1	27800	
226-104-0233	115		1	39500	
226-104-0237	135		1	50400	
226-104-0243	93		1	22800	
226-104-0245	115		1	29600	

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>19 097</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>20 289</u> 18 500	<u>19 411</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>19 433</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 520</u> 18 984	<u>19 618</u> 18 984	<u>21 245</u> 18 984	<u>20 904</u> 18 984	<u>19 957</u> 18 984	<u>19 964</u> 18 984	<u>19 840</u> 18 984

255.

,

,

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 998</u> 1 839	<u>2 296</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 433</u> 2 103	<u>2 393</u> 2 103	<u>2 360</u> 2 103
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>953</u> 881	<u>1 087</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 147</u> 1 000	<u>1 129</u> 1 000	<u>1 115</u> 1 000

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 380</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>19 905</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>21 394</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 434</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>19 011</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>20 649</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 923</u> 18 984	<u>20 884</u> 18 984	<u>20 490</u> 18 984	<u>19 947</u> 18 984	<u>21 573</u> 18 984	<u>22 098</u> 18 984

255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 380</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 557</u> 2 103	<u>2 394</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103	<u>2 671</u> 2 103
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 123</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 201</u> 1 000	<u>1 130</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000	<u>1 251</u> 1 000

255-102.

255-102-0100	17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0200	17608-2017 , , 60 - 100 - i ' ,	2									
255-102-0600	17608-2017 , 40 - 80 -	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 423</u> 2 298						
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	<u>2 760</u> 2 628						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 612</u> 2 426	<u>2 659</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>2 805</u> 2 426	<u>2 814</u> 2 426	<u>2 766</u> 2 426
255-102-0604	17608-2017 - , 50	2	1	120	<u>3 565</u> 3 360	<u>3 612</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>3 758</u> 3 360	<u>3 767</u> 3 360	<u>3 718</u> 3 360
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 319</u> 3 040	<u>3 281</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 528</u> 2 955	<u>3 455</u> 2 955	<u>3 396</u> 2 955
255-102-0606	17608-2017 - , 60	2	1	144	<u>4 050</u> 3 752	<u>4 193</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 440</u> 3 844	<u>4 367</u> 3 844	<u>4 308</u> 3 844
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>2 913</u> 2 667	<u>2 979</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 183</u> 2 667	<u>3 196</u> 2 667	<u>3 128</u> 2 667
255-102-0608	17608-2017 - , 70	2	1	168	<u>3 605</u> 3 345	<u>3 671</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 887</u> 3 345	<u>3 820</u> 3 345
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>3 837</u> 3 480	<u>3 717</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 046</u> 3 299	<u>3 949</u> 3 299	<u>3 870</u> 3 299

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2								
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2								
255-102-0600	17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 793</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 080</u> 2 426	<u>2 800</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 745</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 033</u> 3 360	<u>3 753</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 432</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 751</u> 2 955	<u>3 458</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 344</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 663</u> 3 844	<u>4 370</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 166</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 568</u> 2 667	<u>3 176</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 857</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 260</u> 3 345	<u>3 868</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>3 918</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 344</u> 3 299	<u>3 953</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299

					,							
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 689</u> 4 310	<u>4 871</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 201</u> 4 424	<u>5 104</u> 4 424	<u>5 025</u> 4 424

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					,							
261-101-0100												
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	

					,						
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 073</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 498</u> 4 424	<u>5 107</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998

261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153

261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153

261-101-0382	<p> , , 22,5 </p> <p>13015-2003</p>	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	<p> ; 15 24022-80, </p> <p> , , (956-93, 24476-80) </p>	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

				,						
261-101-0382	<p> , , 22,5 </p> 13015-2003	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	<p> ; 15 </p> 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная