

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		22
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, ,	30
212-1.		30
212-2.		100
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		109
212-6.		115
213.		115
213-1.		115
213-3.	, ,	119
221.		127
221-1.		127
222.	, ,	133
222-1.	, ,	133
222-2.	,	143
222-3.	, ,	144
225.		146
225-1.		146
225-2.		182

8.04-08-2023

IV

226.		232
226-1.	,	232
251.	, ,	260
251-3.	,	260
255.	, ,	264
255-1.		264
261.		285
261-1.		285

21.

211.

211-1. ,

211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200												
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200	,						
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3										
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,562}{2\,955}$	<u>6 719</u>	<u>4 552</u>	<u>4 940</u>	<u>3 938</u>	<u>4 431</u>	<u>9 287</u>	
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,536}{2\,933}$	<u>6 671</u>	<u>4 520</u>	<u>4 905</u>	<u>3 910</u>	<u>4 400</u>	<u>9 221</u>	
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,511}{2\,912}$	<u>6 623</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>9 154</u>	
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,511}{2\,912}$	<u>6 623</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>9 154</u>	
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,511}{2\,912}$	<u>6 623</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>9 154</u>	
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,485}{2\,891}$	<u>6 575</u>	<u>4 455</u>	<u>4 834</u>	<u>3 854</u>	<u>4 336</u>	<u>9 088</u>	
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,378}{2\,794}$	<u>6 423</u>	<u>4 390</u>	<u>4 764</u>	<u>3 797</u>	<u>4 273</u>	<u>8 955</u>	
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,428}{2\,836}$	<u>6 518</u>	<u>4 340</u>	<u>4 720</u>	<u>3 739</u>	<u>4 222</u>	<u>8 973</u>	
211-201-0200	1284-2004 , 300	3										
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,618}{3\,009}$	<u>6 775</u>	<u>4 611</u>	<u>4 999</u>	<u>3 997</u>	<u>4 490</u>	<u>9 345</u>	
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,592}{2\,988}$	<u>6 727</u>	<u>4 578</u>	<u>4 963</u>	<u>3 968</u>	<u>4 458</u>	<u>9 279</u>	

211-201-0100	1284-2004 , 200	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 287</u>	<u>3 821</u> 3 068	<u>8 748</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 221</u>	<u>3 794</u> 3 046	<u>8 685</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 154</u>	<u>3 767</u> 3 024	<u>8 623</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 154</u>	<u>3 767</u> 3 024	<u>8 623</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 154</u>	<u>3 767</u> 3 024	<u>8 623</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>9 088</u>	<u>3 739</u> 3 002	<u>8 560</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 955</u>	<u>3 685</u> 2 959	<u>8 435</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 973</u>	<u>3 625</u> 2 891	<u>8 446</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 345</u>	<u>3 880</u> 3 125	<u>8 806</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 279</u>	<u>3 852</u> 3 103	<u>8 743</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 566}{2\ 966}$	<u>6 679</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>9 212</u>	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 566}{2\ 966}$	<u>6 679</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>9 212</u>	
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 566}{2\ 966}$	<u>6 679</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>9 212</u>	
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 540}{2\ 945}$	<u>6 630</u>	<u>4 512</u>	<u>4 892</u>	<u>3 911</u>	<u>4 394</u>	<u>9 145</u>	
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 431}{2\ 846}$	<u>6 476</u>	<u>4 446</u>	<u>4 820</u>	<u>3 854</u>	<u>4 329</u>	<u>9 012</u>	
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 482}{2\ 888}$	<u>6 572</u>	<u>4 395</u>	<u>4 775</u>	<u>3 794</u>	<u>4 277</u>	<u>9 029</u>	
211-201-0300	1284-2004 , 400	3										
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 676}{3\ 066}$	<u>6 834</u>	<u>4 672</u>	<u>5 059</u>	<u>4 057</u>	<u>4 550</u>	<u>9 406</u>	
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 650}{3\ 044}$	<u>6 785</u>	<u>4 638</u>	<u>5 023</u>	<u>4 028</u>	<u>4 518</u>	<u>9 339</u>	
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 624}{3\ 022}$	<u>6 736</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>9 272</u>	
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 624}{3\ 022}$	<u>6 736</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>9 272</u>	
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 624}{3\ 022}$	<u>6 736</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>9 272</u>	
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 598}{3\ 000}$	<u>6 687</u>	<u>4 571</u>	<u>4 951</u>	<u>3 970</u>	<u>4 453</u>	<u>9 205</u>	

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 212</u>	<u>3 824</u> 3 080	<u>8 680</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 212</u>	<u>3 824</u> 3 080	<u>8 680</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 212</u>	<u>3 824</u> 3 080	<u>8 680</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>9 145</u>	<u>3 797</u> 3 058	<u>8 618</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 012</u>	<u>3 741</u> 3 013	<u>8 492</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>9 029</u>	<u>3 680</u> 2 945	<u>8 501</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 406</u>	<u>3 941</u> 3 184	<u>8 867</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 339</u>	<u>3 912</u> 3 161	<u>8 804</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 272</u>	<u>3 884</u> 3 138	<u>8 740</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 272</u>	<u>3 884</u> 3 138	<u>8 740</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 272</u>	<u>3 884</u> 3 138	<u>8 740</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>9 205</u>	<u>3 856</u> 3 116	<u>8 677</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 070</u>	<u>3 800</u> 3 070	<u>8 550</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 086</u>	<u>3 737</u> 3 000	<u>8 558</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 469</u>	<u>4 004</u> 3 245	<u>8 930</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 402</u>	<u>3 975</u> 3 222	<u>8 866</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 334</u>	<u>3 946</u> 3 199	<u>8 802</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 334</u>	<u>3 946</u> 3 199	<u>8 802</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 334</u>	<u>3 946</u> 3 199	<u>8 802</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 266</u>	<u>3 918</u> 3 176	<u>8 739</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 131</u>	<u>3 861</u> 3 129	<u>8 611</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 145</u>	<u>3 797</u> 3 058	<u>8 618</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3					

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 800}{3\ 186}$	<u>6 958</u>	<u>4 800</u>	<u>5 188</u>	<u>4 186</u>	<u>4 679</u>	<u>9 535</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 773}{3\ 164}$	<u>6 908</u>	<u>4 766</u>	<u>5 151</u>	<u>4 156</u>	<u>4 646</u>	<u>9 467</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 746}{3\ 141}$	<u>6 858</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>9 399</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 746}{3\ 141}$	<u>6 858</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>9 399</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 746}{3\ 141}$	<u>6 858</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>9 399</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 719}{3\ 118}$	<u>6 809</u>	<u>4 697</u>	<u>5 077</u>	<u>4 096</u>	<u>4 579</u>	<u>9 330</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 604}{3\ 013}$	<u>6 648</u>	<u>4 629</u>	<u>5 003</u>	<u>4 036</u>	<u>4 512</u>	<u>9 194</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 657}{3\ 058}$	<u>6 747</u>	<u>4 574</u>	<u>4 953</u>	<u>3 973</u>	<u>4 455</u>	<u>9 207</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 833}{3\ 218}$	<u>6 990</u>	<u>4 834</u>	<u>5 222</u>	<u>4 220</u>	<u>4 713</u>	<u>9 568</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 805}{3\ 195}$	<u>6 940</u>	<u>4 799</u>	<u>5 184</u>	<u>4 190</u>	<u>4 679</u>	<u>9 500</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 778}{3\ 172}$	<u>6 890</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>9 432</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 778}{3\ 172}$	<u>6 890</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>9 432</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 535</u>	<u>4 069</u> 3 309	<u>8 996</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 467</u>	<u>4 040</u> 3 285	<u>8 931</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 399</u>	<u>4 011</u> 3 262	<u>8 867</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 399</u>	<u>4 011</u> 3 262	<u>8 867</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 399</u>	<u>4 011</u> 3 262	<u>8 867</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 330</u>	<u>3 982</u> 3 238	<u>8 803</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 194</u>	<u>3 924</u> 3 191	<u>8 674</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 207</u>	<u>3 858</u> 3 118	<u>8 679</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 568</u>	<u>4 103</u> 3 342	<u>9 029</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 500</u>	<u>4 074</u> 3 318	<u>8 965</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 432</u>	<u>4 044</u> 3 294	<u>8 900</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 432</u>	<u>4 044</u> 3 294	<u>8 900</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,778}{3\,172}$	<u>6 890</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>9 432</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,751}{3\,149}$	<u>6 840</u>	<u>4 730</u>	<u>5 110</u>	<u>4 129</u>	<u>4 612</u>	<u>9 363</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,634}{3\,043}$	<u>6 679</u>	<u>4 661</u>	<u>5 035</u>	<u>4 069</u>	<u>4 544</u>	<u>9 227</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,688}{3\,088}$	<u>6 778</u>	<u>4 606</u>	<u>4 985</u>	<u>4 005</u>	<u>4 487</u>	<u>9 239</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,967}{3\,250}$	<u>7 239</u>	<u>5 001</u>	<u>5 350</u>	<u>4 369</u>	<u>4 868</u>	<u>9 963</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,938}{3\,227}$	<u>7 188</u>	<u>4 965</u>	<u>5 312</u>	<u>4 338</u>	<u>4 834</u>	<u>9 892</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>7 136</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>9 821</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>7 136</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>9 821</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>7 136</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>9 821</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,882}{3\,180}$	<u>7 084</u>	<u>4 894</u>	<u>5 235</u>	<u>4 276</u>	<u>4 764</u>	<u>9 750</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,763}{3\,074}$	<u>6 919</u>	<u>4 822</u>	<u>5 159</u>	<u>4 213</u>	<u>4 694</u>	<u>9 607</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,819}{3\,119}$	<u>7 021</u>	<u>4 768</u>	<u>5 109</u>	<u>4 150</u>	<u>4 638</u>	<u>9 624</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 432</u>	<u>4 044</u> 3 294	<u>8 900</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>9 363</u>	<u>4 015</u> 3 270	<u>8 836</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 227</u>	<u>3 956</u> 3 222	<u>8 707</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>9 239</u>	<u>3 890</u> 3 149	<u>8 711</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 963</u>	<u>4 235</u> 3 375	<u>9 392</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 892</u>	<u>4 205</u> 3 351	<u>9 325</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 821</u>	<u>4 175</u> 3 327	<u>9 258</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 821</u>	<u>4 175</u> 3 327	<u>9 258</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 821</u>	<u>4 175</u> 3 327	<u>9 258</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 750</u>	<u>4 145</u> 3 303	<u>9 191</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 607</u>	<u>4 084</u> 3 254	<u>9 057</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>9 624</u>	<u>4 019</u> 3 180	<u>9 065</u>

14

211-203.

[illegible]

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 706</u>	<u>3 547</u>	<u>5 900</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 660</u>	<u>3 522</u>	<u>5 881</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>9 613</u>	<u>3 496</u>	<u>5 861</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>9 567</u>	<u>3 471</u>	<u>5 842</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>9 474</u>	<u>3 420</u>	<u>5 804</u>

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 270</u> 14 339	<u>16 991</u> 14 339	<u>15 920</u> 14 339	<u>15 858</u> 14 339	<u>15 462</u> 14 339	<u>15 601</u> 14 339	<u>16 991</u> 14 339	<u>17 547</u> 14 339	<u>15 501</u> 14 339
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 270</u> 14 339	<u>16 991</u> 14 339	<u>15 920</u> 14 339	<u>15 858</u> 14 339	<u>15 462</u> 14 339	<u>15 601</u> 14 339	<u>16 991</u> 14 339	<u>17 547</u> 14 339	<u>15 501</u> 14 339
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 270</u> 14 339	<u>16 991</u> 14 339	<u>15 920</u> 14 339	<u>15 858</u> 14 339	<u>15 462</u> 14 339	<u>15 601</u> 14 339	<u>16 991</u> 14 339	<u>17 547</u> 14 339	<u>15 501</u> 14 339

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>4 229</u>	<u>7 408</u>	<u>4 858</u>	<u>5 197</u>	<u>4 245</u>	<u>4 729</u>	<u>9 679</u>	

211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{16\ 991}{14\ 339}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{16\ 991}{14\ 339}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{16\ 991}{14\ 339}$

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>9 679</u>	<u>4 114</u> 3 279	<u>9 124</u>	

211-3.
211-301.

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3										
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 730</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>1 531</u> 762	<u>3 110</u> 762	<u>1 634</u> 762	<u>2 378</u> 762	<u>5 875</u> 762	
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 546</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>1 372</u> 622	<u>2 917</u> 622	<u>1 472</u> 622	<u>2 200</u> 622	<u>5 623</u> 622	
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 463</u> 568	<u>5 495</u> 568	<u>1 306</u> 568	<u>2 829</u> 568	<u>1 405</u> 568	<u>2 123</u> 568	<u>5 495</u> 568	
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3										
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>2 581</u> 656	<u>5 658</u> 656	<u>1 407</u> 656	<u>2 952</u> 656	<u>1 507</u> 656	<u>2 235</u> 656	<u>5 658</u> 656	
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3										
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 821</u> 850	<u>5 965</u> 850	<u>1 621</u> 850	<u>3 201</u> 850	<u>1 724</u> 850	<u>2 468</u> 850	<u>5 965</u> 850	
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 700</u> 746	<u>5 822</u> 746	<u>1 509</u> 746	<u>3 077</u> 746	<u>1 611</u> 746	<u>2 350</u> 746	<u>5 822</u> 746	
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3										
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 847</u> 876	<u>5 991</u> 876	<u>1 647</u> 876	<u>3 227</u> 876	<u>1 750</u> 876	<u>2 494</u> 876	<u>5 991</u> 876	
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 871</u> 759	<u>6 073</u> 893	<u>1 718</u> 893	<u>3 439</u> 893	<u>2 006</u> 893	<u>2 694</u> 893	<u>6 356</u> 893	

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3					
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{1\,311}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{1\,157}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{1\,094}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3					
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{1\,191}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3					
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{1\,401}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{1\,291}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3					
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{1\,427}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,361}{893}$	$\frac{1\,629}{893}$	$\frac{6\,073}{893}$

211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 725</u> 784	<u>5 824</u> 784	<u>1 542</u> 784	<u>3 099</u> 784	<u>1 644</u> 784	<u>2 377</u> 784	<u>5 824</u> 784	
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 640</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>1 466</u> 714	<u>3 012</u> 714	<u>1 567</u> 714	<u>2 295</u> 714	<u>5 717</u> 714	
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 550</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>1 393</u> 653	<u>2 916</u> 653	<u>1 492</u> 653	<u>2 210</u> 653	<u>5 582</u> 653	

211-302.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>13 616</u> 12 204	<u>14 190</u> 12 204	<u>14 038</u> 12 204	<u>14 226</u> 12 204	<u>13 808</u> 12 204	<u>14 117</u> 12 204	<u>14 894</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752						
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752						
211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>13 765</u> 12 204	<u>14 578</u> 12 204	<u>14 403</u> 12 204	<u>14 620</u> 12 204	<u>14 137</u> 12 204	<u>14 494</u> 12 204	<u>15 390</u> 12 204
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>13 300</u> 11 752	<u>14 112</u> 11 752	<u>13 937</u> 11 752	<u>14 154</u> 11 752	<u>13 671</u> 11 752	<u>14 028</u> 11 752	<u>14 925</u> 11 752

211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{1\,326}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{1\,251}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{1\,181}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$

211-302-0100	32496-2013 , 350	3					
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{15\,695}{12\,204}$	$\frac{13\,971}{12\,204}$	$\frac{14\,451}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350			
211-302-0103	20-40	3	1	350			
211-302-0200	32496-2013 , 400	3					
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{16\,314}{12\,204}$	$\frac{14\,326}{12\,204}$	$\frac{14\,879}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{15\,849}{11\,752}$	$\frac{13\,860}{11\,752}$	$\frac{14\,413}{11\,752}$

211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 300</u> 11 752							
211-302-0300	32496-2013 , 500	3										
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 065</u> 12 204	<u>15 080</u> 12 204	<u>14 861</u> 12 204	<u>15 133</u> 12 204	<u>14 529</u> 12 204	<u>14 975</u> 12 204	<u>16 096</u> 12 204	
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752	<u>14 615</u> 11 752	<u>14 396</u> 11 752	<u>14 667</u> 11 752	<u>14 063</u> 11 752	<u>14 510</u> 11 752	<u>15 630</u> 11 752	
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752							

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 883</u> 2 009	<u>4 998</u>	<u>2 931</u> 2 009	<u>4 794</u>	<u>3 241</u> 2 009	<u>3 975</u> 2 930	<u>7 936</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 883</u> 2 009	<u>6 239</u>	<u>2 931</u> 2 009	<u>4 794</u>	<u>3 241</u> 2 009	<u>3 975</u> 2 930	<u>7 936</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 694</u> 4 018	<u>5 400</u>	<u>3 694</u> 1 342	<u>4 308</u>	<u>2 718</u> 1 342	<u>3 782</u> 1 342	<u>8 209</u>	

211-402.

211-302-0203	20-40	3	1	400			
211-302-0300	32496-2013 , 500	3					
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{17\,251}{12\,204}$	$\frac{14\,765}{12\,204}$	$\frac{15\,457}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{16\,785}{11\,752}$	$\frac{14\,300}{11\,752}$	$\frac{14\,991}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500			

211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,020}{2\,009}$	$\frac{2\,835}{2\,009}$	$\frac{7\,630}{2\,009}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,020}{2\,009}$	$\frac{2\,835}{2\,009}$	$\frac{7\,630}{2\,009}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{9\,172}{1\,342}$	$\frac{3\,375}{1\,342}$	$\frac{7\,949}{1\,342}$

8.04-08-2023

24

					,	
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	

211-403.

					,	
211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25-	5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-5.

211-501.

					,								
211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 043</u> 1 339	<u>5 550</u>	<u>2 581</u> 1 741	<u>4 344</u>	<u>3 103</u>	<u>3 526</u> 2 494	<u>7 798</u>	<u>10 169</u>	

211-6.

211-601.

-

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 697</u>	<u>6 091</u>

211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>8 224</u>	<u>1 626</u>	<u>6 741</u>

211-603-0100	-	25607-2009	3					
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>8 719</u>	<u>2 740</u> 1 942	<u>7 375</u>
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>8 719</u>	<u>2 740</u> 1 942	<u>7 375</u>
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>8 719</u>	<u>2 740</u> 1 942	<u>7 375</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>8 719</u>	<u>2 740</u> 1 942	<u>7 375</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>8 366</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 761</u>	<u>4 144</u>	<u>4 777</u> 3 516	<u>9 785</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>8 366</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 761</u>	<u>4 144</u>	<u>4 777</u> 3 516	<u>9 785</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>8 366</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 761</u>	<u>4 144</u>	<u>4 777</u> 3 516	<u>9 785</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>8 366</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 761</u>	<u>4 144</u>	<u>4 777</u> 3 516	<u>9 785</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>8 366</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 761</u>	<u>4 144</u>	<u>4 777</u> 3 516	<u>9 785</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>8 366</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 761</u>	<u>4 144</u>	<u>4 777</u> 3 516	<u>9 785</u>	
211-701-0200		3										
211-701-0201		3	1	1800	<u>7 543</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>9 953</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>8 705</u> 4 556	<u>10 578</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009							

211-702.

211-702-0100		3			

211-701-0100		3					
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 656</u>	<u>9 418</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 656</u>	<u>9 418</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 656</u>	<u>9 418</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 656</u>	<u>9 418</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 656</u>	<u>9 418</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 656</u>	<u>9 418</u>
211-701-0200		3					
211-701-0201		3	1	1800	<u>14 011</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300							
211-701-0302	2,5- 10 -			1000			

					,	
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	3,5	7473-2010	3									
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>21 188</u> 14 196	<u>26 292</u> 15 510	<u>20 947</u> 15 510	<u>20 808</u> 15 510	<u>18 806</u> 15 510	<u>19 416</u> 15 510	<u>26 292</u> 15 510
212-101-0200	5	7473-2010	3									
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>21 493</u> 14 497	<u>26 553</u> 15 767	<u>21 208</u> 15 767	<u>21 069</u> 15 767	<u>19 067</u> 15 767	<u>19 677</u> 15 767	<u>26 553</u> 15 767
212-101-0300	7,5	7473-2010	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>22 004</u> 15 000	<u>27 089</u> 16 295	<u>21 744</u> 16 295	<u>21 605</u> 16 295	<u>19 603</u> 16 295	<u>20 213</u> 16 295	<u>27 089</u> 16 295
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>22 514</u> 15 152	<u>27 549</u> 16 459	<u>22 185</u> 16 459	<u>21 990</u> 16 459	<u>20 014</u> 16 459	<u>20 673</u> 16 459	<u>27 549</u> 16 459
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>22 671</u> 15 306	<u>27 720</u> 16 627	<u>22 355</u> 16 627	<u>22 160</u> 16 627	<u>20 185</u> 16 627	<u>20 843</u> 16 627	<u>27 720</u> 16 627
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>22 831</u> 15 464	<u>27 894</u> 16 799	<u>22 529</u> 16 799	<u>22 334</u> 16 799	<u>20 359</u> 16 799	<u>21 018</u> 16 799	<u>27 894</u> 16 799

212-101-0100	3,5 7473-2010	3					
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 926</u> 15 510	<u>19 009</u> 15 510	<u>27 609</u> 15 510
212-101-0200	5 7473-2010	3					
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 186</u> 15 767	<u>19 269</u> 15 767	<u>27 870</u> 15 767
212-101-0300	7,5 7473-2010	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 723</u> 16 295	<u>19 806</u> 16 295	<u>28 406</u> 16 295
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 256</u> 16 459	<u>20 200</u> 16 459	<u>28 902</u> 16 459
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 426</u> 16 627	<u>20 370</u> 16 627	<u>29 073</u> 16 627
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 601</u> 16 799	<u>20 545</u> 16 799	<u>29 247</u> 16 799

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 162</u> 15 789	<u>28 253</u> 17 152	<u>22 889</u> 17 152	<u>22 694</u> 17 152	<u>20 719</u> 17 152	<u>21 377</u> 17 152	<u>28 253</u> 17 152
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 333</u> 15 957	<u>28 439</u> 17 335	<u>23 074</u> 17 335	<u>22 879</u> 17 335	<u>20 904</u> 17 335	<u>21 562</u> 17 335	<u>28 439</u> 17 335
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 671</u> 15 306	<u>27 720</u> 16 627	<u>22 355</u> 16 627	<u>22 160</u> 16 627	<u>20 185</u> 16 627	<u>20 843</u> 16 627	<u>27 720</u> 16 627
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 831</u> 15 464	<u>27 894</u> 16 799	<u>22 529</u> 16 799	<u>22 334</u> 16 799	<u>20 359</u> 16 799	<u>21 018</u> 16 799	<u>27 894</u> 16 799
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 995</u> 15 625	<u>28 072</u> 16 974	<u>22 707</u> 16 974	<u>22 512</u> 16 974	<u>20 537</u> 16 974	<u>21 195</u> 16 974	<u>28 072</u> 16 974
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 333</u> 15 957	<u>28 439</u> 17 335	<u>23 074</u> 17 335	<u>22 879</u> 17 335	<u>20 904</u> 17 335	<u>21 562</u> 17 335	<u>28 439</u> 17 335
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 507</u> 16 129	<u>28 628</u> 17 521	<u>23 263</u> 17 521	<u>23 068</u> 17 521	<u>21 093</u> 17 521	<u>21 752</u> 17 521	<u>28 628</u> 17 521
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 831</u> 15 464	<u>27 894</u> 16 799	<u>22 529</u> 16 799	<u>22 334</u> 16 799	<u>20 359</u> 16 799	<u>21 018</u> 16 799	<u>27 894</u> 16 799
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 995</u> 15 625	<u>28 072</u> 16 974	<u>22 707</u> 16 974	<u>22 512</u> 16 974	<u>20 537</u> 16 974	<u>21 195</u> 16 974	<u>28 072</u> 16 974
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 162</u> 15 789	<u>28 253</u> 17 152	<u>22 889</u> 17 152	<u>22 694</u> 17 152	<u>20 719</u> 17 152	<u>21 377</u> 17 152	<u>28 253</u> 17 152
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 507</u> 16 129	<u>28 628</u> 17 521	<u>23 263</u> 17 521	<u>23 068</u> 17 521	<u>21 093</u> 17 521	<u>21 752</u> 17 521	<u>28 628</u> 17 521
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 685</u> 16 304	<u>28 821</u> 17 712	<u>23 457</u> 17 712	<u>23 262</u> 17 712	<u>21 287</u> 17 712	<u>21 945</u> 17 712	<u>28 821</u> 17 712
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 995</u> 15 625	<u>28 072</u> 16 974	<u>22 707</u> 16 974	<u>22 512</u> 16 974	<u>20 537</u> 16 974	<u>21 195</u> 16 974	<u>28 072</u> 16 974

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 960</u> 17 152	<u>20 904</u> 17 152	<u>29 607</u> 17 152
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 145</u> 17 335	<u>21 089</u> 17 335	<u>29 792</u> 17 335
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 426</u> 16 627	<u>20 370</u> 16 627	<u>29 073</u> 16 627
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 601</u> 16 799	<u>20 545</u> 16 799	<u>29 247</u> 16 799
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 778</u> 16 974	<u>20 722</u> 16 974	<u>29 425</u> 16 974
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 145</u> 17 335	<u>21 089</u> 17 335	<u>29 792</u> 17 335
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 335</u> 17 521	<u>21 279</u> 17 521	<u>29 981</u> 17 521
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 601</u> 16 799	<u>20 545</u> 16 799	<u>29 247</u> 16 799
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 778</u> 16 974	<u>20 722</u> 16 974	<u>29 425</u> 16 974
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 960</u> 17 152	<u>20 904</u> 17 152	<u>29 607</u> 17 152
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 335</u> 17 521	<u>21 279</u> 17 521	<u>29 981</u> 17 521
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 528</u> 17 712	<u>21 472</u> 17 712	<u>30 175</u> 17 712
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 778</u> 16 974	<u>20 722</u> 16 974	<u>29 425</u> 16 974

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 162</u> 15 789	<u>28 253</u> 17 152	<u>22 889</u> 17 152	<u>22 694</u> 17 152	<u>20 719</u> 17 152	<u>21 377</u> 17 152	<u>28 253</u> 17 152
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 333</u> 15 957	<u>28 439</u> 17 335	<u>23 074</u> 17 335	<u>22 879</u> 17 335	<u>20 904</u> 17 335	<u>21 562</u> 17 335	<u>28 439</u> 17 335
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 685</u> 16 304	<u>28 821</u> 17 712	<u>23 457</u> 17 712	<u>23 262</u> 17 712	<u>21 287</u> 17 712	<u>21 945</u> 17 712	<u>28 821</u> 17 712
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 867</u> 16 484	<u>29 019</u> 17 906	<u>23 655</u> 17 906	<u>23 460</u> 17 906	<u>21 485</u> 17 906	<u>22 143</u> 17 906	<u>29 019</u> 17 906
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 367</u> 15 357	<u>27 316</u> 16 518	<u>21 971</u> 16 518	<u>21 832</u> 16 518	<u>19 830</u> 16 518	<u>20 440</u> 16 518	<u>27 316</u> 16 518
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 881</u> 15 512	<u>27 778</u> 16 685	<u>22 414</u> 16 685	<u>22 219</u> 16 685	<u>20 244</u> 16 685	<u>20 902</u> 16 685	<u>27 778</u> 16 685
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 041</u> 15 671	<u>27 951</u> 16 855	<u>22 587</u> 16 855	<u>22 392</u> 16 855	<u>20 416</u> 16 855	<u>21 075</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 206</u> 15 832	<u>28 128</u> 17 029	<u>22 763</u> 17 029	<u>22 568</u> 17 029	<u>20 593</u> 17 029	<u>21 251</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 544</u> 16 165	<u>28 492</u> 17 387	<u>23 127</u> 17 387	<u>22 932</u> 17 387	<u>20 957</u> 17 387	<u>21 616</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 719</u> 16 337	<u>28 680</u> 17 572	<u>23 315</u> 17 572	<u>23 120</u> 17 572	<u>21 145</u> 17 572	<u>21 804</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 041</u> 15 671	<u>27 951</u> 16 855	<u>22 587</u> 16 855	<u>22 392</u> 16 855	<u>20 416</u> 16 855	<u>21 075</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 206</u> 15 832	<u>28 128</u> 17 029	<u>22 763</u> 17 029	<u>22 568</u> 17 029	<u>20 593</u> 17 029	<u>21 251</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 960</u> 17 152	<u>20 904</u> 17 152	<u>29 607</u> 17 152
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 145</u> 17 335	<u>21 089</u> 17 335	<u>29 792</u> 17 335
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 528</u> 17 712	<u>21 472</u> 17 712	<u>30 175</u> 17 712
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 726</u> 17 906	<u>21 670</u> 17 906	<u>30 373</u> 17 906
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 950</u> 16 518	<u>20 033</u> 16 518	<u>28 633</u> 16 518
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 485</u> 16 685	<u>20 429</u> 16 685	<u>29 131</u> 16 685
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 658</u> 16 855	<u>20 602</u> 16 855	<u>29 304</u> 16 855
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 834</u> 17 029	<u>20 778</u> 17 029	<u>29 481</u> 17 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 199</u> 17 387	<u>21 143</u> 17 387	<u>29 845</u> 17 387
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 386</u> 17 572	<u>21 331</u> 17 572	<u>30 033</u> 17 572
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 658</u> 16 855	<u>20 602</u> 16 855	<u>29 304</u> 16 855
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 834</u> 17 029	<u>20 778</u> 17 029	<u>29 481</u> 17 029

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 373</u> 15 997	<u>28 308</u> 17 206	<u>22 943</u> 17 206	<u>22 748</u> 17 206	<u>20 773</u> 17 206	<u>21 432</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 719</u> 16 337	<u>28 680</u> 17 572	<u>23 315</u> 17 572	<u>23 120</u> 17 572	<u>21 145</u> 17 572	<u>21 804</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 897</u> 16 513	<u>28 872</u> 17 761	<u>23 507</u> 17 761	<u>23 312</u> 17 761	<u>21 337</u> 17 761	<u>21 996</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 206</u> 15 832	<u>28 128</u> 17 029	<u>22 763</u> 17 029	<u>22 568</u> 17 029	<u>20 593</u> 17 029	<u>21 251</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 373</u> 15 997	<u>28 308</u> 17 206	<u>22 943</u> 17 206	<u>22 748</u> 17 206	<u>20 773</u> 17 206	<u>21 432</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 544</u> 16 165	<u>28 492</u> 17 387	<u>23 127</u> 17 387	<u>22 932</u> 17 387	<u>20 957</u> 17 387	<u>21 616</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 897</u> 16 513	<u>28 872</u> 17 761	<u>23 507</u> 17 761	<u>23 312</u> 17 761	<u>21 337</u> 17 761	<u>21 996</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 080</u> 16 693	<u>29 068</u> 17 954	<u>23 703</u> 17 954	<u>23 508</u> 17 954	<u>21 533</u> 17 954	<u>22 192</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 373</u> 15 997	<u>28 308</u> 17 206	<u>22 943</u> 17 206	<u>22 748</u> 17 206	<u>20 773</u> 17 206	<u>21 432</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 544</u> 16 165	<u>28 492</u> 17 387	<u>23 127</u> 17 387	<u>22 932</u> 17 387	<u>20 957</u> 17 387	<u>21 616</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 719</u> 16 337	<u>28 680</u> 17 572	<u>23 315</u> 17 572	<u>23 120</u> 17 572	<u>21 145</u> 17 572	<u>21 804</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 080</u> 16 693	<u>29 068</u> 17 954	<u>23 703</u> 17 954	<u>23 508</u> 17 954	<u>21 533</u> 17 954	<u>22 192</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 266</u> 16 876	<u>29 268</u> 18 151	<u>23 904</u> 18 151	<u>23 709</u> 18 151	<u>21 734</u> 18 151	<u>22 392</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 015</u> 17 206	<u>20 959</u> 17 206	<u>29 661</u> 17 206
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 386</u> 17 572	<u>21 331</u> 17 572	<u>30 033</u> 17 572
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 578</u> 17 761	<u>21 522</u> 17 761	<u>30 225</u> 17 761
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 834</u> 17 029	<u>20 778</u> 17 029	<u>29 481</u> 17 029
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 015</u> 17 206	<u>20 959</u> 17 206	<u>29 661</u> 17 206
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 199</u> 17 387	<u>21 143</u> 17 387	<u>29 845</u> 17 387
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 578</u> 17 761	<u>21 522</u> 17 761	<u>30 225</u> 17 761
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 775</u> 17 954	<u>21 719</u> 17 954	<u>30 421</u> 17 954
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 015</u> 17 206	<u>20 959</u> 17 206	<u>29 661</u> 17 206
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 199</u> 17 387	<u>21 143</u> 17 387	<u>29 845</u> 17 387
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 386</u> 17 572	<u>21 331</u> 17 572	<u>30 033</u> 17 572
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 775</u> 17 954	<u>21 719</u> 17 954	<u>30 421</u> 17 954
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 975</u> 18 151	<u>21 919</u> 18 151	<u>30 622</u> 18 151

212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 594</u> 15 580	<u>27 543</u> 16 741	<u>22 198</u> 16 741	<u>22 059</u> 16 741	<u>20 057</u> 16 741	<u>20 667</u> 16 741	<u>27 543</u> 16 741
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 110</u> 15 738	<u>28 007</u> 16 910	<u>22 643</u> 16 910	<u>22 448</u> 16 910	<u>20 473</u> 16 910	<u>21 131</u> 16 910	<u>28 007</u> 16 910
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 273</u> 15 898	<u>28 183</u> 17 083	<u>22 818</u> 17 083	<u>22 623</u> 17 083	<u>20 648</u> 17 083	<u>21 306</u> 17 083	<u>28 183</u> 17 083
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 439</u> 16 062	<u>28 361</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>22 802</u> 17 259	<u>20 827</u> 17 259	<u>21 485</u> 17 259	<u>28 361</u> 17 259
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 783</u> 16 400	<u>28 731</u> 17 622	<u>23 366</u> 17 622	<u>23 171</u> 17 622	<u>21 196</u> 17 622	<u>21 854</u> 17 622	<u>28 731</u> 17 622
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 960</u> 16 575	<u>28 921</u> 17 810	<u>23 557</u> 17 810	<u>23 362</u> 17 810	<u>21 386</u> 17 810	<u>22 045</u> 17 810	<u>28 921</u> 17 810
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 273</u> 15 898	<u>28 183</u> 17 083	<u>22 818</u> 17 083	<u>22 623</u> 17 083	<u>20 648</u> 17 083	<u>21 306</u> 17 083	<u>28 183</u> 17 083
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 439</u> 16 062	<u>28 361</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>22 802</u> 17 259	<u>20 827</u> 17 259	<u>21 485</u> 17 259	<u>28 361</u> 17 259
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 609</u> 16 230	<u>28 544</u> 17 439	<u>23 180</u> 17 439	<u>22 985</u> 17 439	<u>21 009</u> 17 439	<u>21 668</u> 17 439	<u>28 544</u> 17 439
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 960</u> 16 575	<u>28 921</u> 17 810	<u>23 557</u> 17 810	<u>23 362</u> 17 810	<u>21 386</u> 17 810	<u>22 045</u> 17 810	<u>28 921</u> 17 810
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>29 116</u> 18 001	<u>23 751</u> 18 001	<u>23 556</u> 18 001	<u>21 581</u> 18 001	<u>22 239</u> 18 001	<u>29 116</u> 18 001
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 439</u> 16 062	<u>28 361</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>22 802</u> 17 259	<u>20 827</u> 17 259	<u>21 485</u> 17 259	<u>28 361</u> 17 259

212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 176</u> 16 741	<u>20 259</u> 16 741	<u>28 860</u> 16 741
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 714</u> 16 910	<u>20 658</u> 16 910	<u>29 361</u> 16 910
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 889</u> 17 083	<u>20 833</u> 17 083	<u>29 536</u> 17 083
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 068</u> 17 259	<u>21 012</u> 17 259	<u>29 715</u> 17 259
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 437</u> 17 622	<u>21 381</u> 17 622	<u>30 084</u> 17 622
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 628</u> 17 810	<u>21 572</u> 17 810	<u>30 274</u> 17 810
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 889</u> 17 083	<u>20 833</u> 17 083	<u>29 536</u> 17 083
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 068</u> 17 259	<u>21 012</u> 17 259	<u>29 715</u> 17 259
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 251</u> 17 439	<u>21 195</u> 17 439	<u>29 897</u> 17 439
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 628</u> 17 810	<u>21 572</u> 17 810	<u>30 274</u> 17 810
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 822</u> 18 001	<u>21 766</u> 18 001	<u>30 469</u> 18 001
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 068</u> 17 259	<u>21 012</u> 17 259	<u>29 715</u> 17 259

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 609</u> 16 230	<u>28 544</u> 17 439	<u>23 180</u> 17 439	<u>22 985</u> 17 439	<u>21 009</u> 17 439	<u>21 668</u> 17 439	<u>28 544</u> 17 439
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 783</u> 16 400	<u>28 731</u> 17 622	<u>23 366</u> 17 622	<u>23 171</u> 17 622	<u>21 196</u> 17 622	<u>21 854</u> 17 622	<u>28 731</u> 17 622
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>29 116</u> 18 001	<u>23 751</u> 18 001	<u>23 556</u> 18 001	<u>21 581</u> 18 001	<u>22 239</u> 18 001	<u>29 116</u> 18 001
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 326</u> 16 935	<u>29 314</u> 18 197	<u>23 950</u> 18 197	<u>23 755</u> 18 197	<u>21 780</u> 18 197	<u>22 438</u> 18 197	<u>29 314</u> 18 197
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 609</u> 16 230	<u>28 544</u> 17 439	<u>23 180</u> 17 439	<u>22 985</u> 17 439	<u>21 009</u> 17 439	<u>21 668</u> 17 439	<u>28 544</u> 17 439
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 783</u> 16 400	<u>28 731</u> 17 622	<u>23 366</u> 17 622	<u>23 171</u> 17 622	<u>21 196</u> 17 622	<u>21 854</u> 17 622	<u>28 731</u> 17 622
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 960</u> 16 575	<u>28 921</u> 17 810	<u>23 557</u> 17 810	<u>23 362</u> 17 810	<u>21 386</u> 17 810	<u>22 045</u> 17 810	<u>28 921</u> 17 810
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 326</u> 16 935	<u>29 314</u> 18 197	<u>23 950</u> 18 197	<u>23 755</u> 18 197	<u>21 780</u> 18 197	<u>22 438</u> 18 197	<u>29 314</u> 18 197
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 515</u> 17 121	<u>29 518</u> 18 397	<u>24 153</u> 18 397	<u>23 958</u> 18 397	<u>21 983</u> 18 397	<u>22 641</u> 18 397	<u>29 518</u> 18 397
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 274</u> 16 250	<u>28 087</u> 17 277	<u>22 742</u> 17 277	<u>22 603</u> 17 277	<u>20 601</u> 17 277	<u>21 211</u> 17 277	<u>28 087</u> 17 277
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 797</u> 16 414	<u>28 557</u> 17 451	<u>23 193</u> 17 451	<u>22 997</u> 17 451	<u>21 022</u> 17 451	<u>21 681</u> 17 451	<u>28 557</u> 17 451
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 967</u> 16 582	<u>28 738</u> 17 629	<u>23 373</u> 17 629	<u>23 178</u> 17 629	<u>21 203</u> 17 629	<u>21 862</u> 17 629	<u>28 738</u> 17 629

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 251</u> 17 439	<u>21 195</u> 17 439	<u>29 897</u> 17 439
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 437</u> 17 622	<u>21 381</u> 17 622	<u>30 084</u> 17 622
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 18 001	<u>21 766</u> 18 001	<u>30 469</u> 18 001
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 021</u> 18 197	<u>21 965</u> 18 197	<u>30 668</u> 18 197
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 251</u> 17 439	<u>21 195</u> 17 439	<u>29 897</u> 17 439
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 437</u> 17 622	<u>21 381</u> 17 622	<u>30 084</u> 17 622
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 628</u> 17 810	<u>21 572</u> 17 810	<u>30 274</u> 17 810
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 021</u> 18 197	<u>21 965</u> 18 197	<u>30 668</u> 18 197
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 224</u> 18 397	<u>22 168</u> 18 397	<u>30 871</u> 18 397
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 721</u> 17 277	<u>20 804</u> 17 277	<u>29 404</u> 17 277
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 264</u> 17 451	<u>21 208</u> 17 451	<u>29 910</u> 17 451
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 445</u> 17 629	<u>21 389</u> 17 629	<u>30 091</u> 17 629

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>28 923</u> 17 811	<u>23 558</u> 17 811	<u>23 363</u> 17 811	<u>21 388</u> 17 811	<u>22 046</u> 17 811	<u>28 923</u> 17 811
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 499</u> 17 105	<u>29 304</u> 18 186	<u>23 939</u> 18 186	<u>23 744</u> 18 186	<u>21 769</u> 18 186	<u>22 427</u> 18 186	<u>29 304</u> 18 186
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 684</u> 17 287	<u>29 500</u> 18 380	<u>24 136</u> 18 380	<u>23 941</u> 18 380	<u>21 965</u> 18 380	<u>22 624</u> 18 380	<u>29 500</u> 18 380
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 967</u> 16 582	<u>28 738</u> 17 629	<u>23 373</u> 17 629	<u>23 178</u> 17 629	<u>21 203</u> 17 629	<u>21 862</u> 17 629	<u>28 738</u> 17 629
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>28 923</u> 17 811	<u>23 558</u> 17 811	<u>23 363</u> 17 811	<u>21 388</u> 17 811	<u>22 046</u> 17 811	<u>28 923</u> 17 811
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 318</u> 16 927	<u>29 111</u> 17 997	<u>23 747</u> 17 997	<u>23 552</u> 17 997	<u>21 576</u> 17 997	<u>22 235</u> 17 997	<u>29 111</u> 17 997
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 684</u> 17 287	<u>29 500</u> 18 380	<u>24 136</u> 18 380	<u>23 941</u> 18 380	<u>21 965</u> 18 380	<u>22 624</u> 18 380	<u>29 500</u> 18 380
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 873</u> 17 473	<u>29 701</u> 18 577	<u>24 336</u> 18 577	<u>24 141</u> 18 577	<u>22 166</u> 18 577	<u>22 825</u> 18 577	<u>29 701</u> 18 577
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>28 923</u> 17 811	<u>23 558</u> 17 811	<u>23 363</u> 17 811	<u>21 388</u> 17 811	<u>22 046</u> 17 811	<u>28 923</u> 17 811
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 318</u> 16 927	<u>29 111</u> 17 997	<u>23 747</u> 17 997	<u>23 552</u> 17 997	<u>21 576</u> 17 997	<u>22 235</u> 17 997	<u>29 111</u> 17 997
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 499</u> 17 105	<u>29 304</u> 18 186	<u>23 939</u> 18 186	<u>23 744</u> 18 186	<u>21 769</u> 18 186	<u>22 427</u> 18 186	<u>29 304</u> 18 186
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 873</u> 17 473	<u>29 701</u> 18 577	<u>24 336</u> 18 577	<u>24 141</u> 18 577	<u>22 166</u> 18 577	<u>22 825</u> 18 577	<u>29 701</u> 18 577
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 066</u> 17 663	<u>29 906</u> 18 779	<u>24 542</u> 18 779	<u>24 347</u> 18 779	<u>22 371</u> 18 779	<u>23 030</u> 18 779	<u>29 906</u> 18 779

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 629</u> 17 811	<u>21 573</u> 17 811	<u>30 276</u> 17 811
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 010</u> 18 186	<u>21 954</u> 18 186	<u>30 657</u> 18 186
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 207</u> 18 380	<u>22 151</u> 18 380	<u>30 853</u> 18 380
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 445</u> 17 629	<u>21 389</u> 17 629	<u>30 091</u> 17 629
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 629</u> 17 811	<u>21 573</u> 17 811	<u>30 276</u> 17 811
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 818</u> 17 997	<u>21 762</u> 17 997	<u>30 464</u> 17 997
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 207</u> 18 380	<u>22 151</u> 18 380	<u>30 853</u> 18 380
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 408</u> 18 577	<u>22 352</u> 18 577	<u>31 054</u> 18 577
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 629</u> 17 811	<u>21 573</u> 17 811	<u>30 276</u> 17 811
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 818</u> 17 997	<u>21 762</u> 17 997	<u>30 464</u> 17 997
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 010</u> 18 186	<u>21 954</u> 18 186	<u>30 657</u> 18 186
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 408</u> 18 577	<u>22 352</u> 18 577	<u>31 054</u> 18 577
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 613</u> 18 779	<u>22 557</u> 18 779	<u>31 259</u> 18 779

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 318</u> 16 927	<u>29 111</u> 17 997	<u>23 747</u> 17 997	<u>23 552</u> 17 997	<u>21 576</u> 17 997	<u>22 235</u> 17 997	<u>29 111</u> 17 997
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 499</u> 17 105	<u>29 304</u> 18 186	<u>23 939</u> 18 186	<u>23 744</u> 18 186	<u>21 769</u> 18 186	<u>22 427</u> 18 186	<u>29 304</u> 18 186
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 684</u> 17 287	<u>29 500</u> 18 380	<u>24 136</u> 18 380	<u>23 941</u> 18 380	<u>21 965</u> 18 380	<u>22 624</u> 18 380	<u>29 500</u> 18 380
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 066</u> 17 663	<u>29 906</u> 18 779	<u>24 542</u> 18 779	<u>24 347</u> 18 779	<u>22 371</u> 18 779	<u>23 030</u> 18 779	<u>29 906</u> 18 779
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 263</u> 17 857	<u>30 116</u> 18 985	<u>24 751</u> 18 985	<u>24 556</u> 18 985	<u>22 581</u> 18 985	<u>23 239</u> 18 985	<u>30 116</u> 18 985
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 066</u> 17 663	<u>29 906</u> 18 779	<u>24 542</u> 18 779	<u>24 347</u> 18 779	<u>22 371</u> 18 779	<u>23 030</u> 18 779	<u>29 906</u> 18 779
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 263</u> 17 857	<u>30 116</u> 18 985	<u>24 751</u> 18 985	<u>24 556</u> 18 985	<u>22 581</u> 18 985	<u>23 239</u> 18 985	<u>30 116</u> 18 985
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 465</u> 18 056	<u>30 330</u> 19 196	<u>24 966</u> 19 196	<u>24 771</u> 19 196	<u>22 795</u> 19 196	<u>23 454</u> 19 196	<u>30 330</u> 19 196
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 671</u> 18 258	<u>30 549</u> 19 412	<u>25 185</u> 19 412	<u>24 990</u> 19 412	<u>23 015</u> 19 412	<u>23 673</u> 19 412	<u>30 549</u> 19 412
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 097</u> 18 678	<u>31 003</u> 19 858	<u>25 638</u> 19 858	<u>25 443</u> 19 858	<u>23 468</u> 19 858	<u>24 126</u> 19 858	<u>31 003</u> 19 858
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 091</u> 17 054	<u>28 767</u> 17 946	<u>23 422</u> 17 946	<u>23 284</u> 17 946	<u>21 282</u> 17 946	<u>21 891</u> 17 946	<u>28 767</u> 17 946
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 622</u> 17 226	<u>29 244</u> 18 128	<u>23 880</u> 18 128	<u>23 685</u> 18 128	<u>21 710</u> 18 128	<u>22 368</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 818</u> 17 997	<u>21 762</u> 17 997	<u>30 464</u> 17 997
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 010</u> 18 186	<u>21 954</u> 18 186	<u>30 657</u> 18 186
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 207</u> 18 380	<u>22 151</u> 18 380	<u>30 853</u> 18 380
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 613</u> 18 779	<u>22 557</u> 18 779	<u>31 259</u> 18 779
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 18 985	<u>22 766</u> 18 985	<u>31 469</u> 18 985
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 613</u> 18 779	<u>22 557</u> 18 779	<u>31 259</u> 18 779
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 822</u> 18 985	<u>22 766</u> 18 985	<u>31 469</u> 18 985
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 037</u> 19 196	<u>22 981</u> 19 196	<u>31 683</u> 19 196
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 256</u> 19 412	<u>23 200</u> 19 412	<u>31 903</u> 19 412
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 709</u> 19 858	<u>23 653</u> 19 858	<u>32 356</u> 19 858
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 401</u> 17 946	<u>21 484</u> 17 946	<u>30 084</u> 17 946
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 951</u> 18 128	<u>21 895</u> 18 128	<u>30 598</u> 18 128

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 800</u> 17 402	<u>29 432</u> 18 313	<u>24 068</u> 18 313	<u>23 873</u> 18 313	<u>21 898</u> 18 313	<u>22 556</u> 18 313	<u>29 432</u> 18 313
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 169</u> 17 764	<u>29 820</u> 18 694	<u>24 455</u> 18 694	<u>24 260</u> 18 694	<u>22 285</u> 18 694	<u>22 944</u> 18 694	<u>29 820</u> 18 694
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 358</u> 17 951	<u>30 020</u> 18 891	<u>24 655</u> 18 891	<u>24 460</u> 18 891	<u>22 485</u> 18 891	<u>23 143</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 622</u> 17 226	<u>29 244</u> 18 128	<u>23 880</u> 18 128	<u>23 685</u> 18 128	<u>21 710</u> 18 128	<u>22 368</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 800</u> 17 402	<u>29 432</u> 18 313	<u>24 068</u> 18 313	<u>23 873</u> 18 313	<u>21 898</u> 18 313	<u>22 556</u> 18 313	<u>29 432</u> 18 313
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 982</u> 17 581	<u>29 624</u> 18 501	<u>24 260</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>22 089</u> 18 501	<u>22 748</u> 18 501	<u>29 624</u> 18 501
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 358</u> 17 951	<u>30 020</u> 18 891	<u>24 655</u> 18 891	<u>24 460</u> 18 891	<u>22 485</u> 18 891	<u>23 143</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 553</u> 18 142	<u>30 224</u> 19 092	<u>24 859</u> 19 092	<u>24 664</u> 19 092	<u>22 689</u> 19 092	<u>23 348</u> 19 092	<u>30 224</u> 19 092
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 800</u> 17 402	<u>29 432</u> 18 313	<u>24 068</u> 18 313	<u>23 873</u> 18 313	<u>21 898</u> 18 313	<u>22 556</u> 18 313	<u>29 432</u> 18 313
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 982</u> 17 581	<u>29 624</u> 18 501	<u>24 260</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>22 089</u> 18 501	<u>22 748</u> 18 501	<u>29 624</u> 18 501
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 169</u> 17 764	<u>29 820</u> 18 694	<u>24 455</u> 18 694	<u>24 260</u> 18 694	<u>22 285</u> 18 694	<u>22 944</u> 18 694	<u>29 820</u> 18 694
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 553</u> 18 142	<u>30 224</u> 19 092	<u>24 859</u> 19 092	<u>24 664</u> 19 092	<u>22 689</u> 19 092	<u>23 348</u> 19 092	<u>30 224</u> 19 092
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 751</u> 18 337	<u>30 432</u> 19 297	<u>25 068</u> 19 297	<u>24 873</u> 19 297	<u>22 898</u> 19 297	<u>23 556</u> 19 297	<u>30 432</u> 19 297

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 139</u> 18 313	<u>22 083</u> 18 313	<u>30 785</u> 18 313
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 526</u> 18 694	<u>22 470</u> 18 694	<u>31 173</u> 18 694
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 726</u> 18 891	<u>22 670</u> 18 891	<u>31 373</u> 18 891
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 951</u> 18 128	<u>21 895</u> 18 128	<u>30 598</u> 18 128
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 139</u> 18 313	<u>22 083</u> 18 313	<u>30 785</u> 18 313
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 331</u> 18 501	<u>22 275</u> 18 501	<u>30 977</u> 18 501
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 726</u> 18 891	<u>22 670</u> 18 891	<u>31 373</u> 18 891
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 931</u> 19 092	<u>22 875</u> 19 092	<u>31 577</u> 19 092
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 139</u> 18 313	<u>22 083</u> 18 313	<u>30 785</u> 18 313
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 331</u> 18 501	<u>22 275</u> 18 501	<u>30 977</u> 18 501
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 526</u> 18 694	<u>22 470</u> 18 694	<u>31 173</u> 18 694
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 931</u> 19 092	<u>22 875</u> 19 092	<u>31 577</u> 19 092
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 139</u> 19 297	<u>23 083</u> 19 297	<u>31 786</u> 19 297

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 553</u> 18 142	<u>30 224</u> 19 092	<u>24 859</u> 19 092	<u>24 664</u> 19 092	<u>22 689</u> 19 092	<u>23 348</u> 19 092	<u>30 224</u> 19 092
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 751</u> 18 337	<u>30 432</u> 19 297	<u>25 068</u> 19 297	<u>24 873</u> 19 297	<u>22 898</u> 19 297	<u>23 556</u> 19 297	<u>30 432</u> 19 297
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 953</u> 18 537	<u>30 646</u> 19 507	<u>25 281</u> 19 507	<u>25 086</u> 19 507	<u>23 111</u> 19 507	<u>23 769</u> 19 507	<u>30 646</u> 19 507
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 160</u> 18 740	<u>30 863</u> 19 721	<u>25 499</u> 19 721	<u>25 304</u> 19 721	<u>23 329</u> 19 721	<u>23 987</u> 19 721	<u>30 863</u> 19 721
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 588</u> 19 161	<u>31 314</u> 20 165	<u>25 949</u> 20 165	<u>25 754</u> 20 165	<u>23 779</u> 20 165	<u>24 437</u> 20 165	<u>31 314</u> 20 165
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 088</u> 18 036	<u>29 539</u> 18 705	<u>24 194</u> 18 705	<u>24 055</u> 18 705	<u>22 053</u> 18 705	<u>22 662</u> 18 705	<u>29 539</u> 18 705
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 630</u> 18 218	<u>30 023</u> 18 894	<u>24 659</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>22 488</u> 18 894	<u>23 147</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 18 404	<u>30 219</u> 19 087	<u>24 855</u> 19 087	<u>24 659</u> 19 087	<u>22 684</u> 19 087	<u>23 343</u> 19 087	<u>30 219</u> 19 087
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 208</u> 18 787	<u>30 623</u> 19 485	<u>25 259</u> 19 485	<u>25 063</u> 19 485	<u>23 088</u> 19 485	<u>23 747</u> 19 485	<u>30 623</u> 19 485
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 409</u> 18 985	<u>30 831</u> 19 690	<u>25 467</u> 19 690	<u>25 272</u> 19 690	<u>23 297</u> 19 690	<u>23 955</u> 19 690	<u>30 831</u> 19 690
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 630</u> 18 218	<u>30 023</u> 18 894	<u>24 659</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>22 488</u> 18 894	<u>23 147</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 18 404	<u>30 219</u> 19 087	<u>24 855</u> 19 087	<u>24 659</u> 19 087	<u>22 684</u> 19 087	<u>23 343</u> 19 087	<u>30 219</u> 19 087

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 931</u> 19 092	<u>22 875</u> 19 092	<u>31 577</u> 19 092
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 139</u> 19 297	<u>23 083</u> 19 297	<u>31 786</u> 19 297
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 352</u> 19 507	<u>23 296</u> 19 507	<u>31 999</u> 19 507
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 570</u> 19 721	<u>23 514</u> 19 721	<u>32 217</u> 19 721
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 020</u> 20 165	<u>23 964</u> 20 165	<u>32 667</u> 20 165
212-101-0800	22,5 7473-2010	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 172</u> 18 705	<u>22 255</u> 18 705	<u>30 855</u> 18 705
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 730</u> 18 894	<u>22 674</u> 18 894	<u>31 376</u> 18 894
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 926</u> 19 087	<u>22 870</u> 19 087	<u>31 572</u> 19 087
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 330</u> 19 485	<u>23 274</u> 19 485	<u>31 976</u> 19 485
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 538</u> 19 690	<u>23 482</u> 19 690	<u>32 185</u> 19 690
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 730</u> 18 894	<u>22 674</u> 18 894	<u>31 376</u> 18 894
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 926</u> 19 087	<u>22 870</u> 19 087	<u>31 572</u> 19 087

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 18 594	<u>30 419</u> 19 284	<u>25 054</u> 19 284	<u>24 859</u> 19 284	<u>22 884</u> 19 284	<u>23 543</u> 19 284	<u>30 419</u> 19 284
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 409</u> 18 985	<u>30 831</u> 19 690	<u>25 467</u> 19 690	<u>25 272</u> 19 690	<u>23 297</u> 19 690	<u>23 955</u> 19 690	<u>30 831</u> 19 690
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 614</u> 19 187	<u>31 044</u> 19 899	<u>25 680</u> 19 899	<u>25 485</u> 19 899	<u>23 510</u> 19 899	<u>24 168</u> 19 899	<u>31 044</u> 19 899
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 18 404	<u>30 219</u> 19 087	<u>24 855</u> 19 087	<u>24 659</u> 19 087	<u>22 684</u> 19 087	<u>23 343</u> 19 087	<u>30 219</u> 19 087
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 011</u> 18 594	<u>30 419</u> 19 284	<u>25 054</u> 19 284	<u>24 859</u> 19 284	<u>22 884</u> 19 284	<u>23 543</u> 19 284	<u>30 419</u> 19 284
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 208</u> 18 787	<u>30 623</u> 19 485	<u>25 259</u> 19 485	<u>25 063</u> 19 485	<u>23 088</u> 19 485	<u>23 747</u> 19 485	<u>30 623</u> 19 485
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 614</u> 19 187	<u>31 044</u> 19 899	<u>25 680</u> 19 899	<u>25 485</u> 19 899	<u>23 510</u> 19 899	<u>24 168</u> 19 899	<u>31 044</u> 19 899
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 824</u> 19 393	<u>31 262</u> 20 113	<u>25 897</u> 20 113	<u>25 702</u> 20 113	<u>23 727</u> 20 113	<u>24 385</u> 20 113	<u>31 262</u> 20 113
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 614</u> 19 187	<u>31 044</u> 19 899	<u>25 680</u> 19 899	<u>25 485</u> 19 899	<u>23 510</u> 19 899	<u>24 168</u> 19 899	<u>31 044</u> 19 899
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 824</u> 19 393	<u>31 262</u> 20 113	<u>25 897</u> 20 113	<u>25 702</u> 20 113	<u>23 727</u> 20 113	<u>24 385</u> 20 113	<u>31 262</u> 20 113
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 038</u> 19 604	<u>31 484</u> 20 332	<u>26 119</u> 20 332	<u>25 924</u> 20 332	<u>23 949</u> 20 332	<u>24 607</u> 20 332	<u>31 484</u> 20 332
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 257</u> 19 819	<u>31 711</u> 20 555	<u>26 346</u> 20 555	<u>26 151</u> 20 555	<u>24 176</u> 20 555	<u>24 834</u> 20 555	<u>31 711</u> 20 555
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 709</u> 20 265	<u>32 180</u> 21 017	<u>26 816</u> 21 017	<u>26 620</u> 21 017	<u>24 645</u> 21 017	<u>25 304</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 126</u> 19 284	<u>23 070</u> 19 284	<u>31 772</u> 19 284
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 538</u> 19 690	<u>23 482</u> 19 690	<u>32 185</u> 19 690
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 899	<u>23 695</u> 19 899	<u>32 398</u> 19 899
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 926</u> 19 087	<u>22 870</u> 19 087	<u>31 572</u> 19 087
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 19 284	<u>23 070</u> 19 284	<u>31 772</u> 19 284
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 330</u> 19 485	<u>23 274</u> 19 485	<u>31 976</u> 19 485
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 899	<u>23 695</u> 19 899	<u>32 398</u> 19 899
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 968</u> 20 113	<u>23 912</u> 20 113	<u>32 615</u> 20 113
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 899	<u>23 695</u> 19 899	<u>32 398</u> 19 899
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 968</u> 20 113	<u>23 912</u> 20 113	<u>32 615</u> 20 113
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 190</u> 20 332	<u>24 134</u> 20 332	<u>32 837</u> 20 332
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 417</u> 20 555	<u>24 361</u> 20 555	<u>33 064</u> 20 555
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 887</u> 21 017	<u>24 831</u> 21 017	<u>33 533</u> 21 017

212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 762</u> 19 286	<u>22 845</u> 19 286	<u>31 445</u> 19 286
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 325</u> 19 481	<u>23 269</u> 19 481	<u>31 972</u> 19 481
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>22 790</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>23 077</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>22 416</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 696</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>22 982</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>23 270</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>23 164</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>23 456</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>23 752</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>24 052</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					

212-101-1001		3	1	2400	<u>32 762</u> 19 286	<u>22 845</u> 19 286	<u>31 445</u> 19 286
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 325</u> 19 481	<u>23 269</u> 19 481	<u>31 972</u> 19 481
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 733</u> 19 882	<u>23 677</u> 19 882	<u>32 380</u> 19 882
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 944</u> 20 089	<u>23 888</u> 20 089	<u>32 591</u> 20 089
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 325</u> 19 481	<u>23 269</u> 19 481	<u>31 972</u> 19 481
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 527</u> 19 679	<u>23 471</u> 19 679	<u>32 174</u> 19 679
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 944</u> 20 089	<u>23 888</u> 20 089	<u>32 591</u> 20 089
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 159</u> 20 301	<u>24 103</u> 20 301	<u>32 805</u> 20 301
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 159</u> 20 301	<u>24 103</u> 20 301	<u>32 805</u> 20 301
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 378</u> 20 517	<u>24 322</u> 20 517	<u>33 025</u> 20 517
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 831</u> 20 963	<u>24 775</u> 20 963	<u>33 478</u> 20 963
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 065</u> 21 193	<u>25 009</u> 21 193	<u>33 712</u> 21 193
212-101-1100	30 7473-2010	3					

212-101-1101		3	1	2400	<u>33 623</u> 20 134	<u>23 706</u> 20 134	<u>32 307</u> 20 134
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 196</u> 20 337	<u>24 140</u> 20 337	<u>32 843</u> 20 337
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 622</u> 20 757	<u>24 566</u> 20 757	<u>33 269</u> 20 757
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 842</u> 20 973	<u>24 786</u> 20 973	<u>33 488</u> 20 973
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 196</u> 20 337	<u>24 140</u> 20 337	<u>32 843</u> 20 337
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 407</u> 20 545	<u>24 351</u> 20 545	<u>33 053</u> 20 545
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 842</u> 20 973	<u>24 786</u> 20 973	<u>33 488</u> 20 973
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 066</u> 21 194	<u>25 010</u> 21 194	<u>33 713</u> 21 194
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 066</u> 21 194	<u>25 010</u> 21 194	<u>33 713</u> 21 194
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 295</u> 21 419	<u>25 239</u> 21 419	<u>33 942</u> 21 419
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 768</u> 21 885	<u>25 712</u> 21 885	<u>34 415</u> 21 885
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 012</u> 22 125	<u>25 956</u> 22 125	<u>34 659</u> 22 125
212-101-1200	35 7473-2010	3					

212-101-1201		3	1	2400	<u>34 526</u> 21 022	<u>24 609</u> 21 022	<u>33 209</u> 21 022
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 107</u> 21 234	<u>25 051</u> 21 234	<u>33 754</u> 21 234
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 552</u> 21 672	<u>25 496</u> 21 672	<u>34 199</u> 21 672
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 781</u> 21 898	<u>25 725</u> 21 898	<u>34 428</u> 21 898
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 107</u> 21 234	<u>25 051</u> 21 234	<u>33 754</u> 21 234
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 327</u> 21 451	<u>25 271</u> 21 451	<u>33 974</u> 21 451
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 781</u> 21 898	<u>25 725</u> 21 898	<u>34 428</u> 21 898
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 015</u> 22 128	<u>25 960</u> 22 128	<u>34 662</u> 22 128
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 015</u> 22 128	<u>25 960</u> 22 128	<u>34 662</u> 22 128
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 255</u> 22 364	<u>26 199</u> 22 364	<u>34 901</u> 22 364
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 749</u> 22 850	<u>26 693</u> 22 850	<u>35 395</u> 22 850
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 004</u> 23 101	<u>26 948</u> 23 101	<u>35 650</u> 23 101
212-101-1300	40 7473-2010	3					

212-101-1301		3	1	2400	<u>35 963</u> 22 436	<u>26 046</u> 22 436	<u>34 646</u> 22 436
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 559</u> 22 663	<u>26 503</u> 22 663	<u>35 205</u> 22 663
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 033</u> 23 130	<u>26 977</u> 23 130	<u>35 680</u> 23 130
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 278</u> 23 371	<u>27 222</u> 23 371	<u>35 925</u> 23 371
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 559</u> 22 663	<u>26 503</u> 22 663	<u>35 205</u> 22 663
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 793</u> 22 894	<u>26 738</u> 22 894	<u>35 440</u> 22 894
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 278</u> 23 371	<u>27 222</u> 23 371	<u>35 925</u> 23 371
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 528</u> 23 617	<u>27 472</u> 23 617	<u>36 175</u> 23 617
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 528</u> 23 617	<u>27 472</u> 23 617	<u>36 175</u> 23 617
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 783</u> 23 868	<u>27 727</u> 23 868	<u>36 430</u> 23 868
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 310</u> 24 387	<u>28 254</u> 24 387	<u>36 957</u> 24 387
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 583</u> 24 655	<u>28 527</u> 24 655	<u>37 229</u> 24 655
212-101-1400	45 7473-2010	3					

212-101-1401		3	1	2400	<u>37 408</u> 23 859	<u>27 492</u> 23 859	<u>36 092</u> 23 859
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 019</u> 24 100	<u>27 963</u> 24 100	<u>36 666</u> 24 100
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 524</u> 24 597	<u>28 468</u> 24 597	<u>37 171</u> 24 597
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 784</u> 24 854	<u>28 728</u> 24 854	<u>37 431</u> 24 854
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 019</u> 24 100	<u>27 963</u> 24 100	<u>36 666</u> 24 100
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 269</u> 24 346	<u>28 213</u> 24 346	<u>36 916</u> 24 346
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 784</u> 24 854	<u>28 728</u> 24 854	<u>37 431</u> 24 854
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 050</u> 25 115	<u>28 994</u> 25 115	<u>37 697</u> 25 115
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 050</u> 25 115	<u>28 994</u> 25 115	<u>37 697</u> 25 115
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 322</u> 25 382	<u>29 266</u> 25 382	<u>37 968</u> 25 382
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 882</u> 25 934	<u>29 826</u> 25 934	<u>38 529</u> 25 934
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 172</u> 26 219	<u>30 116</u> 26 219	<u>38 818</u> 26 219
212-101-1500	7473-2010 3,5	3					

212-101-1501	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>21 442</u> 14 446	<u>26 450</u> 15 665	<u>21 105</u> 15 665	<u>20 966</u> 15 665	<u>18 964</u> 15 665	<u>19 574</u> 15 665	<u>26 450</u> 15 665
212-101-1600	7473-2010	5,	3									
212-101-1601	7473-2010	5,	3	1	2400	<u>21 754</u> 14 754	<u>26 713</u> 15 924	<u>21 368</u> 15 924	<u>21 229</u> 15 924	<u>19 227</u> 15 924	<u>19 837</u> 15 924	<u>26 713</u> 15 924
212-101-1700	7473-2010	7,5,	3									
212-101-1701			3	1	2400	<u>22 353</u> 15 344	<u>27 255</u> 16 458	<u>21 910</u> 16 458	<u>21 771</u> 16 458	<u>19 769</u> 16 458	<u>20 379</u> 16 458	<u>27 255</u> 16 458
212-101-1702	F50, W2		3	1	2400	<u>22 867</u> 15 499	<u>27 716</u> 16 624	<u>22 352</u> 16 624	<u>22 157</u> 16 624	<u>20 182</u> 16 624	<u>20 840</u> 16 624	<u>27 716</u> 16 624
212-101-1703	F50, W4		3	1	2400	<u>23 028</u> 15 657	<u>27 889</u> 16 793	<u>22 524</u> 16 793	<u>22 329</u> 16 793	<u>20 354</u> 16 793	<u>21 012</u> 16 793	<u>27 889</u> 16 793
212-101-1704	F50, W6		3	1	2400	<u>23 192</u> 15 818	<u>28 065</u> 16 967	<u>22 700</u> 16 967	<u>22 505</u> 16 967	<u>20 530</u> 16 967	<u>21 188</u> 16 967	<u>28 065</u> 16 967
212-101-1705	F50, W8		3	1	2400	<u>23 530</u> 16 151	<u>28 427</u> 17 324	<u>23 063</u> 17 324	<u>22 868</u> 17 324	<u>20 893</u> 17 324	<u>21 551</u> 17 324	<u>28 427</u> 17 324
212-101-1706	F50, W10		3	1	2400	<u>23 704</u> 16 323	<u>28 615</u> 17 508	<u>23 250</u> 17 508	<u>23 055</u> 17 508	<u>21 080</u> 17 508	<u>21 738</u> 17 508	<u>28 615</u> 17 508
212-101-1707	F100, W2		3	1	2400	<u>23 028</u> 15 657	<u>27 889</u> 16 793	<u>22 524</u> 16 793	<u>22 329</u> 16 793	<u>20 354</u> 16 793	<u>21 012</u> 16 793	<u>27 889</u> 16 793
212-101-1708	F100, W4		3	1	2400	<u>23 192</u> 15 818	<u>28 065</u> 16 967	<u>22 700</u> 16 967	<u>22 505</u> 16 967	<u>20 530</u> 16 967	<u>21 188</u> 16 967	<u>28 065</u> 16 967
212-101-1709	F100, W6		3	1	2400	<u>23 359</u> 15 983	<u>28 244</u> 17 143	<u>22 880</u> 17 143	<u>22 685</u> 17 143	<u>20 709</u> 17 143	<u>21 368</u> 17 143	<u>28 244</u> 17 143

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 083</u> 15 665	<u>19 166</u> 15 665	<u>27 767</u> 15 665
212-101-1600	7473-2010 5,	3					
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>29 347</u> 15 924	<u>19 430</u> 15 924	<u>28 030</u> 15 924
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 888</u> 16 458	<u>19 971</u> 16 458	<u>28 572</u> 16 458
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 423</u> 16 624	<u>20 367</u> 16 624	<u>29 070</u> 16 624
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 595</u> 16 793	<u>20 539</u> 16 793	<u>29 242</u> 16 793
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 771</u> 16 967	<u>20 715</u> 16 967	<u>29 418</u> 16 967
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 134</u> 17 324	<u>21 078</u> 17 324	<u>29 781</u> 17 324
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 321</u> 17 508	<u>21 265</u> 17 508	<u>29 968</u> 17 508
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 595</u> 16 793	<u>20 539</u> 16 793	<u>29 242</u> 16 793
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 16 967	<u>20 715</u> 16 967	<u>29 418</u> 16 967
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 951</u> 17 143	<u>20 895</u> 17 143	<u>29 597</u> 17 143

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 321</u> 17 508	<u>21 265</u> 17 508	<u>29 968</u> 17 508
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 513</u> 17 696	<u>21 457</u> 17 696	<u>30 159</u> 17 696
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 16 967	<u>20 715</u> 16 967	<u>29 418</u> 16 967
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 951</u> 17 143	<u>20 895</u> 17 143	<u>29 597</u> 17 143
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 134</u> 17 324	<u>21 078</u> 17 324	<u>29 781</u> 17 324
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 513</u> 17 696	<u>21 457</u> 17 696	<u>30 159</u> 17 696
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 708</u> 17 889	<u>21 652</u> 17 889	<u>30 355</u> 17 889
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 951</u> 17 143	<u>20 895</u> 17 143	<u>29 597</u> 17 143
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 134</u> 17 324	<u>21 078</u> 17 324	<u>29 781</u> 17 324
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 321</u> 17 508	<u>21 265</u> 17 508	<u>29 968</u> 17 508
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 708</u> 17 889	<u>21 652</u> 17 889	<u>30 355</u> 17 889
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 908</u> 18 085	<u>21 852</u> 18 085	<u>30 554</u> 18 085
212-101-1800	10, 7473-2010	3					

212-101-1801		3	1	2400	<u>22 852</u> 15 835	<u>27 484</u> 16 683	<u>22 139</u> 16 683	<u>22 000</u> 16 683	<u>19 998</u> 16 683	<u>20 608</u> 16 683	<u>27 484</u> 16 683
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 371</u> 15 995	<u>27 948</u> 16 852	<u>22 583</u> 16 852	<u>22 388</u> 16 852	<u>20 413</u> 16 852	<u>21 071</u> 16 852	<u>27 948</u> 16 852
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 537</u> 16 158	<u>28 122</u> 17 024	<u>22 758</u> 17 024	<u>22 563</u> 17 024	<u>20 588</u> 17 024	<u>21 246</u> 17 024	<u>28 122</u> 17 024
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 706</u> 16 325	<u>28 301</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 741</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199	<u>21 424</u> 17 199	<u>28 301</u> 17 199
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 055</u> 16 668	<u>28 669</u> 17 561	<u>23 304</u> 17 561	<u>23 109</u> 17 561	<u>21 134</u> 17 561	<u>21 792</u> 17 561	<u>28 669</u> 17 561
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 235</u> 16 846	<u>28 858</u> 17 748	<u>23 494</u> 17 748	<u>23 299</u> 17 748	<u>21 324</u> 17 748	<u>21 982</u> 17 748	<u>28 858</u> 17 748
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 537</u> 16 158	<u>28 122</u> 17 024	<u>22 758</u> 17 024	<u>22 563</u> 17 024	<u>20 588</u> 17 024	<u>21 246</u> 17 024	<u>28 122</u> 17 024
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 706</u> 16 325	<u>28 301</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 741</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199	<u>21 424</u> 17 199	<u>28 301</u> 17 199
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 879</u> 16 495	<u>28 483</u> 17 378	<u>23 118</u> 17 378	<u>22 923</u> 17 378	<u>20 948</u> 17 378	<u>21 606</u> 17 378	<u>28 483</u> 17 378
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 235</u> 16 846	<u>28 858</u> 17 748	<u>23 494</u> 17 748	<u>23 299</u> 17 748	<u>21 324</u> 17 748	<u>21 982</u> 17 748	<u>28 858</u> 17 748
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 419</u> 17 027	<u>29 052</u> 17 939	<u>23 688</u> 17 939	<u>23 493</u> 17 939	<u>21 518</u> 17 939	<u>22 176</u> 17 939	<u>29 052</u> 17 939
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 706</u> 16 325	<u>28 301</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 741</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199	<u>21 424</u> 17 199	<u>28 301</u> 17 199
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 879</u> 16 495	<u>28 483</u> 17 378	<u>23 118</u> 17 378	<u>22 923</u> 17 378	<u>20 948</u> 17 378	<u>21 606</u> 17 378	<u>28 483</u> 17 378

212-101-1801		3	1	2400	<u>30 117</u> 16 683	<u>20 200</u> 16 683	<u>28 801</u> 16 683
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 654</u> 16 852	<u>20 598</u> 16 852	<u>29 301</u> 16 852
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 17 024	<u>20 773</u> 17 024	<u>29 476</u> 17 024
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 007</u> 17 199	<u>20 951</u> 17 199	<u>29 654</u> 17 199
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 375</u> 17 561	<u>21 319</u> 17 561	<u>30 022</u> 17 561
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 565</u> 17 748	<u>21 509</u> 17 748	<u>30 212</u> 17 748
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 17 024	<u>20 773</u> 17 024	<u>29 476</u> 17 024
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 007</u> 17 199	<u>20 951</u> 17 199	<u>29 654</u> 17 199
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 189</u> 17 378	<u>21 133</u> 17 378	<u>29 836</u> 17 378
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 565</u> 17 748	<u>21 509</u> 17 748	<u>30 212</u> 17 748
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 759</u> 17 939	<u>21 703</u> 17 939	<u>30 406</u> 17 939
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 007</u> 17 199	<u>20 951</u> 17 199	<u>29 654</u> 17 199
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 189</u> 17 378	<u>21 133</u> 17 378	<u>29 836</u> 17 378

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 055</u> 16 668	<u>28 669</u> 17 561	<u>23 304</u> 17 561	<u>23 109</u> 17 561	<u>21 134</u> 17 561	<u>21 792</u> 17 561	<u>28 669</u> 17 561
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 419</u> 17 027	<u>29 052</u> 17 939	<u>23 688</u> 17 939	<u>23 493</u> 17 939	<u>21 518</u> 17 939	<u>22 176</u> 17 939	<u>29 052</u> 17 939
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 607</u> 17 212	<u>29 250</u> 18 134	<u>23 886</u> 18 134	<u>23 691</u> 18 134	<u>21 716</u> 18 134	<u>22 374</u> 18 134	<u>29 250</u> 18 134
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 879</u> 16 495	<u>28 483</u> 17 378	<u>23 118</u> 17 378	<u>22 923</u> 17 378	<u>20 948</u> 17 378	<u>21 606</u> 17 378	<u>28 483</u> 17 378
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 055</u> 16 668	<u>28 669</u> 17 561	<u>23 304</u> 17 561	<u>23 109</u> 17 561	<u>21 134</u> 17 561	<u>21 792</u> 17 561	<u>28 669</u> 17 561
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 235</u> 16 846	<u>28 858</u> 17 748	<u>23 494</u> 17 748	<u>23 299</u> 17 748	<u>21 324</u> 17 748	<u>21 982</u> 17 748	<u>28 858</u> 17 748
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 607</u> 17 212	<u>29 250</u> 18 134	<u>23 886</u> 18 134	<u>23 691</u> 18 134	<u>21 716</u> 18 134	<u>22 374</u> 18 134	<u>29 250</u> 18 134
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 799</u> 17 401	<u>29 453</u> 18 333	<u>24 088</u> 18 333	<u>23 893</u> 18 333	<u>21 918</u> 18 333	<u>22 577</u> 18 333	<u>29 453</u> 18 333
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 081</u> 16 060	<u>27 713</u> 16 908	<u>22 368</u> 16 908	<u>22 229</u> 16 908	<u>20 227</u> 16 908	<u>20 837</u> 16 908	<u>27 713</u> 16 908
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 602</u> 16 222	<u>28 179</u> 17 079	<u>22 815</u> 17 079	<u>22 619</u> 17 079	<u>20 644</u> 17 079	<u>21 303</u> 17 079	<u>28 179</u> 17 079
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 770</u> 16 388	<u>28 356</u> 17 254	<u>22 992</u> 17 254	<u>22 797</u> 17 254	<u>20 821</u> 17 254	<u>21 480</u> 17 254	<u>28 356</u> 17 254
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 942</u> 16 557	<u>28 537</u> 17 431	<u>23 172</u> 17 431	<u>22 977</u> 17 431	<u>21 002</u> 17 431	<u>21 661</u> 17 431	<u>28 537</u> 17 431

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 375</u> 17 561	<u>21 319</u> 17 561	<u>30 022</u> 17 561
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 759</u> 17 939	<u>21 703</u> 17 939	<u>30 406</u> 17 939
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 957</u> 18 134	<u>21 901</u> 18 134	<u>30 604</u> 18 134
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 189</u> 17 378	<u>21 133</u> 17 378	<u>29 836</u> 17 378
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 375</u> 17 561	<u>21 319</u> 17 561	<u>30 022</u> 17 561
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 565</u> 17 748	<u>21 509</u> 17 748	<u>30 212</u> 17 748
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 957</u> 18 134	<u>21 901</u> 18 134	<u>30 604</u> 18 134
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 159</u> 18 333	<u>22 104</u> 18 333	<u>30 806</u> 18 333
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 346</u> 16 908	<u>20 429</u> 16 908	<u>29 030</u> 16 908
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 886</u> 17 079	<u>20 830</u> 17 079	<u>29 532</u> 17 079
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 063</u> 17 254	<u>21 007</u> 17 254	<u>29 709</u> 17 254
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 243</u> 17 431	<u>21 187</u> 17 431	<u>29 890</u> 17 431

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 296</u> 16 906	<u>28 910</u> 17 798	<u>23 545</u> 17 798	<u>23 350</u> 17 798	<u>21 375</u> 17 798	<u>22 033</u> 17 798	<u>28 910</u> 17 798
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 479</u> 17 085	<u>29 102</u> 17 988	<u>23 738</u> 17 988	<u>23 542</u> 17 988	<u>21 567</u> 17 988	<u>22 226</u> 17 988	<u>29 102</u> 17 988
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 770</u> 16 388	<u>28 356</u> 17 254	<u>22 992</u> 17 254	<u>22 797</u> 17 254	<u>20 821</u> 17 254	<u>21 480</u> 17 254	<u>28 356</u> 17 254
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 942</u> 16 557	<u>28 537</u> 17 431	<u>23 172</u> 17 431	<u>22 977</u> 17 431	<u>21 002</u> 17 431	<u>21 661</u> 17 431	<u>28 537</u> 17 431
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 117</u> 16 729	<u>28 721</u> 17 613	<u>23 357</u> 17 613	<u>23 162</u> 17 613	<u>21 187</u> 17 613	<u>21 845</u> 17 613	<u>28 721</u> 17 613
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 479</u> 17 085	<u>29 102</u> 17 988	<u>23 738</u> 17 988	<u>23 542</u> 17 988	<u>21 567</u> 17 988	<u>22 226</u> 17 988	<u>29 102</u> 17 988
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 666</u> 17 269	<u>29 299</u> 18 181	<u>23 934</u> 18 181	<u>23 739</u> 18 181	<u>21 764</u> 18 181	<u>22 422</u> 18 181	<u>29 299</u> 18 181
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 942</u> 16 557	<u>28 537</u> 17 431	<u>23 172</u> 17 431	<u>22 977</u> 17 431	<u>21 002</u> 17 431	<u>21 661</u> 17 431	<u>28 537</u> 17 431
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 117</u> 16 729	<u>28 721</u> 17 613	<u>23 357</u> 17 613	<u>23 162</u> 17 613	<u>21 187</u> 17 613	<u>21 845</u> 17 613	<u>28 721</u> 17 613
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 296</u> 16 906	<u>28 910</u> 17 798	<u>23 545</u> 17 798	<u>23 350</u> 17 798	<u>21 375</u> 17 798	<u>22 033</u> 17 798	<u>28 910</u> 17 798
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 666</u> 17 269	<u>29 299</u> 18 181	<u>23 934</u> 18 181	<u>23 739</u> 18 181	<u>21 764</u> 18 181	<u>22 422</u> 18 181	<u>29 299</u> 18 181
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 856</u> 17 457	<u>29 499</u> 18 379	<u>24 135</u> 18 379	<u>23 940</u> 18 379	<u>21 965</u> 18 379	<u>22 623</u> 18 379	<u>29 499</u> 18 379
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 117</u> 16 729	<u>28 721</u> 17 613	<u>23 357</u> 17 613	<u>23 162</u> 17 613	<u>21 187</u> 17 613	<u>21 845</u> 17 613	<u>28 721</u> 17 613

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 616</u> 17 798	<u>21 560</u> 17 798	<u>30 263</u> 17 798
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 809</u> 17 988	<u>21 753</u> 17 988	<u>30 455</u> 17 988
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 063</u> 17 254	<u>21 007</u> 17 254	<u>29 709</u> 17 254
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 243</u> 17 431	<u>21 187</u> 17 431	<u>29 890</u> 17 431
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 428</u> 17 613	<u>21 372</u> 17 613	<u>30 075</u> 17 613
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 809</u> 17 988	<u>21 753</u> 17 988	<u>30 455</u> 17 988
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 005</u> 18 181	<u>21 949</u> 18 181	<u>30 652</u> 18 181
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 243</u> 17 431	<u>21 187</u> 17 431	<u>29 890</u> 17 431
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 428</u> 17 613	<u>21 372</u> 17 613	<u>30 075</u> 17 613
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 17 798	<u>21 560</u> 17 798	<u>30 263</u> 17 798
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 005</u> 18 181	<u>21 949</u> 18 181	<u>30 652</u> 18 181
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 206</u> 18 379	<u>22 150</u> 18 379	<u>30 853</u> 18 379
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 428</u> 17 613	<u>21 372</u> 17 613	<u>30 075</u> 17 613

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 296</u> 16 906	<u>28 910</u> 17 798	<u>23 545</u> 17 798	<u>23 350</u> 17 798	<u>21 375</u> 17 798	<u>22 033</u> 17 798	<u>28 910</u> 17 798
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 479</u> 17 085	<u>29 102</u> 17 988	<u>23 738</u> 17 988	<u>23 542</u> 17 988	<u>21 567</u> 17 988	<u>22 226</u> 17 988	<u>29 102</u> 17 988
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 856</u> 17 457	<u>29 499</u> 18 379	<u>24 135</u> 18 379	<u>23 940</u> 18 379	<u>21 965</u> 18 379	<u>22 623</u> 18 379	<u>29 499</u> 18 379
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 051</u> 17 649	<u>29 705</u> 18 581	<u>24 340</u> 18 581	<u>24 145</u> 18 581	<u>22 170</u> 18 581	<u>22 828</u> 18 581	<u>29 705</u> 18 581
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 946</u> 16 912	<u>28 263</u> 17 450	<u>22 918</u> 17 450	<u>22 779</u> 17 450	<u>20 777</u> 17 450	<u>21 386</u> 17 450	<u>28 263</u> 17 450
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 476</u> 17 082	<u>28 734</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>23 175</u> 17 626	<u>21 200</u> 17 626	<u>21 858</u> 17 626	<u>28 734</u> 17 626
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 653</u> 17 257	<u>28 917</u> 17 806	<u>23 553</u> 17 806	<u>23 358</u> 17 806	<u>21 382</u> 17 806	<u>22 041</u> 17 806	<u>28 917</u> 17 806
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 834</u> 17 435	<u>29 104</u> 17 989	<u>23 739</u> 17 989	<u>23 544</u> 17 989	<u>21 569</u> 17 989	<u>22 227</u> 17 989	<u>29 104</u> 17 989
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 207</u> 17 802	<u>29 488</u> 18 368	<u>24 124</u> 18 368	<u>23 929</u> 18 368	<u>21 954</u> 18 368	<u>22 612</u> 18 368	<u>29 488</u> 18 368
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 399</u> 17 991	<u>29 687</u> 18 563	<u>24 322</u> 18 563	<u>24 127</u> 18 563	<u>22 152</u> 18 563	<u>22 811</u> 18 563	<u>29 687</u> 18 563
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 653</u> 17 257	<u>28 917</u> 17 806	<u>23 553</u> 17 806	<u>23 358</u> 17 806	<u>21 382</u> 17 806	<u>22 041</u> 17 806	<u>28 917</u> 17 806
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 834</u> 17 435	<u>29 104</u> 17 989	<u>23 739</u> 17 989	<u>23 544</u> 17 989	<u>21 569</u> 17 989	<u>22 227</u> 17 989	<u>29 104</u> 17 989

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 616</u> 17 798	<u>21 560</u> 17 798	<u>30 263</u> 17 798
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 809</u> 17 988	<u>21 753</u> 17 988	<u>30 455</u> 17 988
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 206</u> 18 379	<u>22 150</u> 18 379	<u>30 853</u> 18 379
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 411</u> 18 581	<u>22 355</u> 18 581	<u>31 058</u> 18 581
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 896</u> 17 450	<u>20 979</u> 17 450	<u>29 579</u> 17 450
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 441</u> 17 626	<u>21 385</u> 17 626	<u>30 088</u> 17 626
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 624</u> 17 806	<u>21 568</u> 17 806	<u>30 270</u> 17 806
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 810</u> 17 989	<u>21 754</u> 17 989	<u>30 457</u> 17 989
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 195</u> 18 368	<u>22 139</u> 18 368	<u>30 842</u> 18 368
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 394</u> 18 563	<u>22 338</u> 18 563	<u>31 040</u> 18 563
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 624</u> 17 806	<u>21 568</u> 17 806	<u>30 270</u> 17 806
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 810</u> 17 989	<u>21 754</u> 17 989	<u>30 457</u> 17 989

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 018</u> 17 616	<u>29 294</u> 18 177	<u>23 929</u> 18 177	<u>23 734</u> 18 177	<u>21 759</u> 18 177	<u>22 418</u> 18 177	<u>29 294</u> 18 177
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 399</u> 17 991	<u>29 687</u> 18 563	<u>24 322</u> 18 563	<u>24 127</u> 18 563	<u>22 152</u> 18 563	<u>22 811</u> 18 563	<u>29 687</u> 18 563
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 596</u> 18 185	<u>29 890</u> 18 763	<u>24 525</u> 18 763	<u>24 330</u> 18 763	<u>22 355</u> 18 763	<u>23 013</u> 18 763	<u>29 890</u> 18 763
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 834</u> 17 435	<u>29 104</u> 17 989	<u>23 739</u> 17 989	<u>23 544</u> 17 989	<u>21 569</u> 17 989	<u>22 227</u> 17 989	<u>29 104</u> 17 989
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 018</u> 17 616	<u>29 294</u> 18 177	<u>23 929</u> 18 177	<u>23 734</u> 18 177	<u>21 759</u> 18 177	<u>22 418</u> 18 177	<u>29 294</u> 18 177
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 207</u> 17 802	<u>29 488</u> 18 368	<u>24 124</u> 18 368	<u>23 929</u> 18 368	<u>21 954</u> 18 368	<u>22 612</u> 18 368	<u>29 488</u> 18 368
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 596</u> 18 185	<u>29 890</u> 18 763	<u>24 525</u> 18 763	<u>24 330</u> 18 763	<u>22 355</u> 18 763	<u>23 013</u> 18 763	<u>29 890</u> 18 763
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 796</u> 18 382	<u>30 097</u> 18 967	<u>24 732</u> 18 967	<u>24 537</u> 18 967	<u>22 562</u> 18 967	<u>23 221</u> 18 967	<u>30 097</u> 18 967
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 018</u> 17 616	<u>29 294</u> 18 177	<u>23 929</u> 18 177	<u>23 734</u> 18 177	<u>21 759</u> 18 177	<u>22 418</u> 18 177	<u>29 294</u> 18 177
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 207</u> 17 802	<u>29 488</u> 18 368	<u>24 124</u> 18 368	<u>23 929</u> 18 368	<u>21 954</u> 18 368	<u>22 612</u> 18 368	<u>29 488</u> 18 368
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 17 991	<u>29 687</u> 18 563	<u>24 322</u> 18 563	<u>24 127</u> 18 563	<u>22 152</u> 18 563	<u>22 811</u> 18 563	<u>29 687</u> 18 563
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 796</u> 18 382	<u>30 097</u> 18 967	<u>24 732</u> 18 967	<u>24 537</u> 18 967	<u>22 562</u> 18 967	<u>23 221</u> 18 967	<u>30 097</u> 18 967
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 002</u> 18 584	<u>30 309</u> 19 175	<u>24 944</u> 19 175	<u>24 749</u> 19 175	<u>22 774</u> 19 175	<u>23 432</u> 19 175	<u>30 309</u> 19 175

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 001</u> 18 177	<u>21 945</u> 18 177	<u>30 647</u> 18 177
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 394</u> 18 563	<u>22 338</u> 18 563	<u>31 040</u> 18 563
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 596</u> 18 763	<u>22 540</u> 18 763	<u>31 243</u> 18 763
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 810</u> 17 989	<u>21 754</u> 17 989	<u>30 457</u> 17 989
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 001</u> 18 177	<u>21 945</u> 18 177	<u>30 647</u> 18 177
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 195</u> 18 368	<u>22 139</u> 18 368	<u>30 842</u> 18 368
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 596</u> 18 763	<u>22 540</u> 18 763	<u>31 243</u> 18 763
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 804</u> 18 967	<u>22 748</u> 18 967	<u>31 450</u> 18 967
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 001</u> 18 177	<u>21 945</u> 18 177	<u>30 647</u> 18 177
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 195</u> 18 368	<u>22 139</u> 18 368	<u>30 842</u> 18 368
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 394</u> 18 563	<u>22 338</u> 18 563	<u>31 040</u> 18 563
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 804</u> 18 967	<u>22 748</u> 18 967	<u>31 450</u> 18 967
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 015</u> 19 175	<u>22 959</u> 19 175	<u>31 662</u> 19 175

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 796</u> 18 382	<u>30 097</u> 18 967	<u>24 732</u> 18 967	<u>24 537</u> 18 967	<u>22 562</u> 18 967	<u>23 221</u> 18 967	<u>30 097</u> 18 967
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 002</u> 18 584	<u>30 309</u> 19 175	<u>24 944</u> 19 175	<u>24 749</u> 19 175	<u>22 774</u> 19 175	<u>23 432</u> 19 175	<u>30 309</u> 19 175
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 211</u> 18 791	<u>30 525</u> 19 388	<u>25 161</u> 19 388	<u>24 966</u> 19 388	<u>22 990</u> 19 388	<u>23 649</u> 19 388	<u>30 525</u> 19 388
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 426</u> 19 002	<u>30 746</u> 19 606	<u>25 382</u> 19 606	<u>25 187</u> 19 606	<u>23 212</u> 19 606	<u>23 870</u> 19 606	<u>30 746</u> 19 606
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 870</u> 19 439	<u>31 204</u> 20 057	<u>25 840</u> 20 057	<u>25 645</u> 20 057	<u>23 670</u> 20 057	<u>24 328</u> 20 057	<u>31 204</u> 20 057
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 949</u> 17 898	<u>28 950</u> 18 126	<u>23 605</u> 18 126	<u>23 466</u> 18 126	<u>21 464</u> 18 126	<u>22 074</u> 18 126	<u>28 950</u> 18 126
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 488</u> 18 079	<u>29 428</u> 18 309	<u>24 064</u> 18 309	<u>23 869</u> 18 309	<u>21 894</u> 18 309	<u>22 552</u> 18 309	<u>29 428</u> 18 309
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 676</u> 18 263	<u>29 618</u> 18 496	<u>24 254</u> 18 496	<u>24 059</u> 18 496	<u>22 084</u> 18 496	<u>22 742</u> 18 496	<u>29 618</u> 18 496
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 062</u> 18 644	<u>30 010</u> 18 881	<u>24 645</u> 18 881	<u>24 450</u> 18 881	<u>22 475</u> 18 881	<u>23 133</u> 18 881	<u>30 010</u> 18 881
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 262</u> 18 840	<u>30 212</u> 19 080	<u>24 847</u> 19 080	<u>24 652</u> 19 080	<u>22 677</u> 19 080	<u>23 335</u> 19 080	<u>30 212</u> 19 080
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 488</u> 18 079	<u>29 428</u> 18 309	<u>24 064</u> 18 309	<u>23 869</u> 18 309	<u>21 894</u> 18 309	<u>22 552</u> 18 309	<u>29 428</u> 18 309
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 676</u> 18 263	<u>29 618</u> 18 496	<u>24 254</u> 18 496	<u>24 059</u> 18 496	<u>22 084</u> 18 496	<u>22 742</u> 18 496	<u>29 618</u> 18 496

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 804</u> 18 967	<u>22 748</u> 18 967	<u>31 450</u> 18 967
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 015</u> 19 175	<u>22 959</u> 19 175	<u>31 662</u> 19 175
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 232</u> 19 388	<u>23 176</u> 19 388	<u>31 878</u> 19 388
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 453</u> 19 606	<u>23 397</u> 19 606	<u>32 100</u> 19 606
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 911</u> 20 057	<u>23 855</u> 20 057	<u>32 558</u> 20 057
212-101-2100	7473-2010 20,	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 583</u> 18 126	<u>21 666</u> 18 126	<u>30 267</u> 18 126
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 135</u> 18 309	<u>22 079</u> 18 309	<u>30 782</u> 18 309
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 325</u> 18 496	<u>22 269</u> 18 496	<u>30 972</u> 18 496
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 716</u> 18 881	<u>22 660</u> 18 881	<u>31 363</u> 18 881
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 918</u> 19 080	<u>22 862</u> 19 080	<u>31 565</u> 19 080
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 135</u> 18 309	<u>22 079</u> 18 309	<u>30 782</u> 18 309
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 325</u> 18 496	<u>22 269</u> 18 496	<u>30 972</u> 18 496

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 867</u> 18 452	<u>29 812</u> 18 686	<u>24 447</u> 18 686	<u>24 252</u> 18 686	<u>22 277</u> 18 686	<u>22 936</u> 18 686	<u>29 812</u> 18 686
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 262</u> 18 840	<u>30 212</u> 19 080	<u>24 847</u> 19 080	<u>24 652</u> 19 080	<u>22 677</u> 19 080	<u>23 335</u> 19 080	<u>30 212</u> 19 080
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 465</u> 19 041	<u>30 418</u> 19 283	<u>25 053</u> 19 283	<u>24 858</u> 19 283	<u>22 883</u> 19 283	<u>23 542</u> 19 283	<u>30 418</u> 19 283
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 676</u> 18 263	<u>29 618</u> 18 496	<u>24 254</u> 18 496	<u>24 059</u> 18 496	<u>22 084</u> 18 496	<u>22 742</u> 18 496	<u>29 618</u> 18 496
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 867</u> 18 452	<u>29 812</u> 18 686	<u>24 447</u> 18 686	<u>24 252</u> 18 686	<u>22 277</u> 18 686	<u>22 936</u> 18 686	<u>29 812</u> 18 686
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 062</u> 18 644	<u>30 010</u> 18 881	<u>24 645</u> 18 881	<u>24 450</u> 18 881	<u>22 475</u> 18 881	<u>23 133</u> 18 881	<u>30 010</u> 18 881
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 465</u> 19 041	<u>30 418</u> 19 283	<u>25 053</u> 19 283	<u>24 858</u> 19 283	<u>22 883</u> 19 283	<u>23 542</u> 19 283	<u>30 418</u> 19 283
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 673</u> 19 245	<u>30 629</u> 19 490	<u>25 264</u> 19 490	<u>25 069</u> 19 490	<u>23 094</u> 19 490	<u>23 752</u> 19 490	<u>30 629</u> 19 490
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 465</u> 19 041	<u>30 418</u> 19 283	<u>25 053</u> 19 283	<u>24 858</u> 19 283	<u>22 883</u> 19 283	<u>23 542</u> 19 283	<u>30 418</u> 19 283
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 673</u> 19 245	<u>30 629</u> 19 490	<u>25 264</u> 19 490	<u>25 069</u> 19 490	<u>23 094</u> 19 490	<u>23 752</u> 19 490	<u>30 629</u> 19 490
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 886</u> 19 455	<u>30 844</u> 19 702	<u>25 479</u> 19 702	<u>25 284</u> 19 702	<u>23 309</u> 19 702	<u>23 968</u> 19 702	<u>30 844</u> 19 702
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 103</u> 19 668	<u>31 064</u> 19 919	<u>25 699</u> 19 919	<u>25 504</u> 19 919	<u>23 529</u> 19 919	<u>24 187</u> 19 919	<u>31 064</u> 19 919
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 552</u> 20 110	<u>31 519</u> 20 366	<u>26 154</u> 20 366	<u>25 959</u> 20 366	<u>23 984</u> 20 366	<u>24 642</u> 20 366	<u>31 519</u> 20 366

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 519</u> 18 686	<u>22 463</u> 18 686	<u>31 165</u> 18 686
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 918</u> 19 080	<u>22 862</u> 19 080	<u>31 565</u> 19 080
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 125</u> 19 283	<u>23 069</u> 19 283	<u>31 771</u> 19 283
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 325</u> 18 496	<u>22 269</u> 18 496	<u>30 972</u> 18 496
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 519</u> 18 686	<u>22 463</u> 18 686	<u>31 165</u> 18 686
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 716</u> 18 881	<u>22 660</u> 18 881	<u>31 363</u> 18 881
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 125</u> 19 283	<u>23 069</u> 19 283	<u>31 771</u> 19 283
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 335</u> 19 490	<u>23 279</u> 19 490	<u>31 982</u> 19 490
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 125</u> 19 283	<u>23 069</u> 19 283	<u>31 771</u> 19 283
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 335</u> 19 490	<u>23 279</u> 19 490	<u>31 982</u> 19 490
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 550</u> 19 702	<u>23 494</u> 19 702	<u>32 197</u> 19 702
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 770</u> 19 919	<u>23 714</u> 19 919	<u>32 417</u> 19 919
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 225</u> 20 366	<u>24 169</u> 20 366	<u>32 872</u> 20 366

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 179</u> 19 109	<u>29 729</u> 18 892	<u>24 384</u> 18 892	<u>24 245</u> 18 892	<u>22 243</u> 18 892	<u>22 852</u> 18 892	<u>29 729</u> 18 892
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 731</u> 19 302	<u>30 215</u> 19 083	<u>24 851</u> 19 083	<u>24 656</u> 19 083	<u>22 680</u> 19 083	<u>23 339</u> 19 083	<u>30 215</u> 19 083
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 931</u> 19 499	<u>30 413</u> 19 278	<u>25 048</u> 19 278	<u>24 853</u> 19 278	<u>22 878</u> 19 278	<u>23 537</u> 19 278	<u>30 413</u> 19 278
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 344</u> 19 905	<u>30 821</u> 19 680	<u>25 456</u> 19 680	<u>25 261</u> 19 680	<u>23 286</u> 19 680	<u>23 945</u> 19 680	<u>30 821</u> 19 680
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 557</u> 20 115	<u>31 031</u> 19 887	<u>25 667</u> 19 887	<u>25 472</u> 19 887	<u>23 497</u> 19 887	<u>24 155</u> 19 887	<u>31 031</u> 19 887
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 731</u> 19 302	<u>30 215</u> 19 083	<u>24 851</u> 19 083	<u>24 656</u> 19 083	<u>22 680</u> 19 083	<u>23 339</u> 19 083	<u>30 215</u> 19 083
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 931</u> 19 499	<u>30 413</u> 19 278	<u>25 048</u> 19 278	<u>24 853</u> 19 278	<u>22 878</u> 19 278	<u>23 537</u> 19 278	<u>30 413</u> 19 278
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 700	<u>30 615</u> 19 477	<u>25 250</u> 19 477	<u>25 055</u> 19 477	<u>23 080</u> 19 477	<u>23 739</u> 19 477	<u>30 615</u> 19 477
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 557</u> 20 115	<u>31 031</u> 19 887	<u>25 667</u> 19 887	<u>25 472</u> 19 887	<u>23 497</u> 19 887	<u>24 155</u> 19 887	<u>31 031</u> 19 887
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 774</u> 20 329	<u>31 246</u> 20 098	<u>25 882</u> 20 098	<u>25 687</u> 20 098	<u>23 712</u> 20 098	<u>24 370</u> 20 098	<u>31 246</u> 20 098
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 931</u> 19 499	<u>30 413</u> 19 278	<u>25 048</u> 19 278	<u>24 853</u> 19 278	<u>22 878</u> 19 278	<u>23 537</u> 19 278	<u>30 413</u> 19 278
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 700	<u>30 615</u> 19 477	<u>25 250</u> 19 477	<u>25 055</u> 19 477	<u>23 080</u> 19 477	<u>23 739</u> 19 477	<u>30 615</u> 19 477

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 362</u> 18 892	<u>22 445</u> 18 892	<u>31 045</u> 18 892
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 922</u> 19 083	<u>22 866</u> 19 083	<u>31 568</u> 19 083
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 120</u> 19 278	<u>23 064</u> 19 278	<u>31 766</u> 19 278
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 528</u> 19 680	<u>23 472</u> 19 680	<u>32 174</u> 19 680
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 738</u> 19 887	<u>23 682</u> 19 887	<u>32 385</u> 19 887
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 922</u> 19 083	<u>22 866</u> 19 083	<u>31 568</u> 19 083
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 120</u> 19 278	<u>23 064</u> 19 278	<u>31 766</u> 19 278
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 321</u> 19 477	<u>23 266</u> 19 477	<u>31 968</u> 19 477
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 738</u> 19 887	<u>23 682</u> 19 887	<u>32 385</u> 19 887
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 953</u> 20 098	<u>23 897</u> 20 098	<u>32 600</u> 20 098
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 120</u> 19 278	<u>23 064</u> 19 278	<u>31 766</u> 19 278
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 321</u> 19 477	<u>23 266</u> 19 477	<u>31 968</u> 19 477

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 344</u> 19 905	<u>30 821</u> 19 680	<u>25 456</u> 19 680	<u>25 261</u> 19 680	<u>23 286</u> 19 680	<u>23 945</u> 19 680	<u>30 821</u> 19 680
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 774</u> 20 329	<u>31 246</u> 20 098	<u>25 882</u> 20 098	<u>25 687</u> 20 098	<u>23 712</u> 20 098	<u>24 370</u> 20 098	<u>31 246</u> 20 098
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 996</u> 20 547	<u>31 466</u> 20 314	<u>26 101</u> 20 314	<u>25 906</u> 20 314	<u>23 931</u> 20 314	<u>24 590</u> 20 314	<u>31 466</u> 20 314
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 774</u> 20 329	<u>31 246</u> 20 098	<u>25 882</u> 20 098	<u>25 687</u> 20 098	<u>23 712</u> 20 098	<u>24 370</u> 20 098	<u>31 246</u> 20 098
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 996</u> 20 547	<u>31 466</u> 20 314	<u>26 101</u> 20 314	<u>25 906</u> 20 314	<u>23 931</u> 20 314	<u>24 590</u> 20 314	<u>31 466</u> 20 314
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 223</u> 20 771	<u>31 690</u> 20 535	<u>26 326</u> 20 535	<u>26 131</u> 20 535	<u>24 156</u> 20 535	<u>24 814</u> 20 535	<u>31 690</u> 20 535
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 455</u> 20 999	<u>31 920</u> 20 761	<u>26 555</u> 20 761	<u>26 360</u> 20 761	<u>24 385</u> 20 761	<u>25 043</u> 20 761	<u>31 920</u> 20 761
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 934</u> 21 471	<u>32 394</u> 21 227	<u>27 029</u> 21 227	<u>26 834</u> 21 227	<u>24 859</u> 21 227	<u>25 517</u> 21 227	<u>32 394</u> 21 227
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 908</u> 19 827	<u>30 324</u> 19 479	<u>24 979</u> 19 479	<u>24 840</u> 19 479	<u>22 838</u> 19 479	<u>23 448</u> 19 479	<u>30 324</u> 19 479
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 468</u> 20 027	<u>30 817</u> 19 675	<u>25 452</u> 19 675	<u>25 257</u> 19 675	<u>23 282</u> 19 675	<u>23 940</u> 19 675	<u>30 817</u> 19 675
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 887</u> 20 440	<u>31 229</u> 20 081	<u>25 864</u> 20 081	<u>25 669</u> 20 081	<u>23 694</u> 20 081	<u>24 353</u> 20 081	<u>31 229</u> 20 081
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 103</u> 20 653	<u>31 441</u> 20 290	<u>26 077</u> 20 290	<u>25 882</u> 20 290	<u>23 907</u> 20 290	<u>24 565</u> 20 290	<u>31 441</u> 20 290

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 528</u> 19 680	<u>23 472</u> 19 680	<u>32 174</u> 19 680
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 953</u> 20 098	<u>23 897</u> 20 098	<u>32 600</u> 20 098
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 173</u> 20 314	<u>24 117</u> 20 314	<u>32 819</u> 20 314
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 953</u> 20 098	<u>23 897</u> 20 098	<u>32 600</u> 20 098
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 173</u> 20 314	<u>24 117</u> 20 314	<u>32 819</u> 20 314
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 397</u> 20 535	<u>24 341</u> 20 535	<u>33 044</u> 20 535
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 626</u> 20 761	<u>24 570</u> 20 761	<u>33 273</u> 20 761
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 100</u> 21 227	<u>25 044</u> 21 227	<u>33 747</u> 21 227
212-101-2300	7473-2010 25,	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 958</u> 19 479	<u>23 041</u> 19 479	<u>31 641</u> 19 479
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 523</u> 19 675	<u>23 467</u> 19 675	<u>32 170</u> 19 675
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 935</u> 20 081	<u>23 879</u> 20 081	<u>32 582</u> 20 081
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 148</u> 20 290	<u>24 092</u> 20 290	<u>32 795</u> 20 290

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 468</u> 20 027	<u>30 817</u> 19 675	<u>25 452</u> 19 675	<u>25 257</u> 19 675	<u>23 282</u> 19 675	<u>23 940</u> 19 675	<u>30 817</u> 19 675
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 675</u> 20 231	<u>31 021</u> 19 876	<u>25 656</u> 19 876	<u>25 461</u> 19 876	<u>23 486</u> 19 876	<u>24 144</u> 19 876	<u>31 021</u> 19 876
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 103</u> 20 653	<u>31 441</u> 20 290	<u>26 077</u> 20 290	<u>25 882</u> 20 290	<u>23 907</u> 20 290	<u>24 565</u> 20 290	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 324</u> 20 870	<u>31 658</u> 20 504	<u>26 294</u> 20 504	<u>26 099</u> 20 504	<u>24 124</u> 20 504	<u>24 782</u> 20 504	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 324</u> 20 870	<u>31 658</u> 20 504	<u>26 294</u> 20 504	<u>26 099</u> 20 504	<u>24 124</u> 20 504	<u>24 782</u> 20 504	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 550</u> 21 092	<u>31 880</u> 20 722	<u>26 515</u> 20 722	<u>26 320</u> 20 722	<u>24 345</u> 20 722	<u>25 004</u> 20 722	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 016</u> 21 551	<u>32 338</u> 21 172	<u>26 973</u> 21 172	<u>26 778</u> 21 172	<u>24 803</u> 21 172	<u>25 461</u> 21 172	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 256</u> 21 788	<u>32 574</u> 21 405	<u>27 210</u> 21 405	<u>27 014</u> 21 405	<u>25 039</u> 21 405	<u>25 698</u> 21 405	<u>32 574</u> 21 405
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 908</u> 19 827	<u>30 324</u> 19 479	<u>24 979</u> 19 479	<u>24 840</u> 19 479	<u>22 838</u> 19 479	<u>23 448</u> 19 479	<u>30 324</u> 19 479
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 910</u> 20 813	<u>31 195</u> 20 335	<u>25 850</u> 20 335	<u>25 711</u> 20 335	<u>23 709</u> 20 335	<u>24 318</u> 20 335	<u>31 195</u> 20 335
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 480</u> 21 023	<u>31 696</u> 20 541	<u>26 331</u> 20 541	<u>26 136</u> 20 541	<u>24 161</u> 20 541	<u>24 820</u> 20 541	<u>31 696</u> 20 541

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 523</u> 19 675	<u>23 467</u> 19 675	<u>32 170</u> 19 675
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 727</u> 19 876	<u>23 671</u> 19 876	<u>32 374</u> 19 876
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 148</u> 20 290	<u>24 092</u> 20 290	<u>32 795</u> 20 290
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 365</u> 20 504	<u>24 309</u> 20 504	<u>33 012</u> 20 504
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 365</u> 20 504	<u>24 309</u> 20 504	<u>33 012</u> 20 504
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 587</u> 20 722	<u>24 531</u> 20 722	<u>33 233</u> 20 722
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 044</u> 21 172	<u>24 988</u> 21 172	<u>33 691</u> 21 172
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 281</u> 21 405	<u>25 225</u> 21 405	<u>33 927</u> 21 405
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 958</u> 19 479	<u>23 041</u> 19 479	<u>31 641</u> 19 479
212-101-2500	7473-2010 30,	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 828</u> 20 335	<u>23 911</u> 20 335	<u>32 511</u> 20 335
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>34 402</u> 20 541	<u>24 346</u> 20 541	<u>33 049</u> 20 541

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 920</u> 21 457	<u>32 126</u> 20 964	<u>26 762</u> 20 964	<u>26 567</u> 20 964	<u>24 591</u> 20 964	<u>25 250</u> 20 964	<u>32 126</u> 20 964
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 147</u> 21 680	<u>32 348</u> 21 183	<u>26 984</u> 21 183	<u>26 788</u> 21 183	<u>24 813</u> 21 183	<u>25 472</u> 21 183	<u>32 348</u> 21 183
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 480</u> 21 023	<u>31 696</u> 20 541	<u>26 331</u> 20 541	<u>26 136</u> 20 541	<u>24 161</u> 20 541	<u>24 820</u> 20 541	<u>31 696</u> 20 541
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 698</u> 21 238	<u>31 909</u> 20 750	<u>26 544</u> 20 750	<u>26 349</u> 20 750	<u>24 374</u> 20 750	<u>25 032</u> 20 750	<u>31 909</u> 20 750
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 147</u> 21 680	<u>32 348</u> 21 183	<u>26 984</u> 21 183	<u>26 788</u> 21 183	<u>24 813</u> 21 183	<u>25 472</u> 21 183	<u>32 348</u> 21 183
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 379</u> 21 908	<u>32 575</u> 21 406	<u>27 210</u> 21 406	<u>27 015</u> 21 406	<u>25 040</u> 21 406	<u>25 698</u> 21 406	<u>32 575</u> 21 406
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 379</u> 21 908	<u>32 575</u> 21 406	<u>27 210</u> 21 406	<u>27 015</u> 21 406	<u>25 040</u> 21 406	<u>25 698</u> 21 406	<u>32 575</u> 21 406
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 616</u> 22 141	<u>32 806</u> 21 633	<u>27 441</u> 21 633	<u>27 246</u> 21 633	<u>25 271</u> 21 633	<u>25 930</u> 21 633	<u>32 806</u> 21 633
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 105</u> 22 623	<u>33 284</u> 22 104	<u>27 919</u> 22 104	<u>27 724</u> 22 104	<u>25 749</u> 22 104	<u>26 407</u> 22 104	<u>33 284</u> 22 104
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 357</u> 22 871	<u>33 530</u> 22 346	<u>28 166</u> 22 346	<u>27 971</u> 22 346	<u>25 996</u> 22 346	<u>26 654</u> 22 346	<u>33 530</u> 22 346
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 372</u> 22 252	<u>32 106</u> 21 232	<u>26 761</u> 21 232	<u>26 622</u> 21 232	<u>24 620</u> 21 232	<u>25 229</u> 21 232	<u>32 106</u> 21 232
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 957</u> 22 477	<u>32 616</u> 21 447	<u>27 252</u> 21 447	<u>27 057</u> 21 447	<u>25 082</u> 21 447	<u>25 740</u> 21 447	<u>32 616</u> 21 447

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 833</u> 20 964	<u>24 777</u> 20 964	<u>33 479</u> 20 964
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 055</u> 21 183	<u>24 999</u> 21 183	<u>33 701</u> 21 183
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>34 402</u> 20 541	<u>24 346</u> 20 541	<u>33 049</u> 20 541
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 20 750	<u>24 559</u> 20 750	<u>33 262</u> 20 750
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 055</u> 21 183	<u>24 999</u> 21 183	<u>33 701</u> 21 183
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>35 281</u> 21 406	<u>25 225</u> 21 406	<u>33 928</u> 21 406
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>35 281</u> 21 406	<u>25 225</u> 21 406	<u>33 928</u> 21 406
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>35 513</u> 21 633	<u>25 457</u> 21 633	<u>34 159</u> 21 633
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 990</u> 22 104	<u>25 934</u> 22 104	<u>34 637</u> 22 104
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 237</u> 22 346	<u>26 181</u> 22 346	<u>34 884</u> 22 346
212-101-2600	7473-2010 35,	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 739</u> 21 232	<u>24 822</u> 21 232	<u>33 422</u> 21 232
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 21 447	<u>25 267</u> 21 447	<u>33 970</u> 21 447

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 428</u> 22 940	<u>33 066</u> 21 889	<u>27 701</u> 21 889	<u>27 506</u> 21 889	<u>25 531</u> 21 889	<u>26 189</u> 21 889	<u>33 066</u> 21 889
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 670</u> 23 179	<u>33 297</u> 22 117	<u>27 933</u> 22 117	<u>27 738</u> 22 117	<u>25 763</u> 22 117	<u>26 421</u> 22 117	<u>33 297</u> 22 117
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 957</u> 22 477	<u>32 616</u> 21 447	<u>27 252</u> 21 447	<u>27 057</u> 21 447	<u>25 082</u> 21 447	<u>25 740</u> 21 447	<u>32 616</u> 21 447
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 190</u> 22 706	<u>32 839</u> 21 665	<u>27 474</u> 21 665	<u>27 279</u> 21 665	<u>25 304</u> 21 665	<u>25 962</u> 21 665	<u>32 839</u> 21 665
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 670</u> 23 179	<u>33 297</u> 22 117	<u>27 933</u> 22 117	<u>27 738</u> 22 117	<u>25 763</u> 22 117	<u>26 421</u> 22 117	<u>33 297</u> 22 117
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 918</u> 23 423	<u>33 534</u> 22 350	<u>28 169</u> 22 350	<u>27 974</u> 22 350	<u>25 999</u> 22 350	<u>26 657</u> 22 350	<u>33 534</u> 22 350
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 918</u> 23 423	<u>33 534</u> 22 350	<u>28 169</u> 22 350	<u>27 974</u> 22 350	<u>25 999</u> 22 350	<u>26 657</u> 22 350	<u>33 534</u> 22 350
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 171</u> 23 673	<u>33 775</u> 22 587	<u>28 411</u> 22 587	<u>28 216</u> 22 587	<u>26 241</u> 22 587	<u>26 899</u> 22 587	<u>33 775</u> 22 587
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 694</u> 24 187	<u>34 274</u> 23 078	<u>28 910</u> 23 078	<u>28 715</u> 23 078	<u>26 740</u> 23 078	<u>27 398</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 964</u> 24 453	<u>34 532</u> 23 332	<u>29 167</u> 23 332	<u>28 972</u> 23 332	<u>26 997</u> 23 332	<u>27 656</u> 23 332	<u>34 532</u> 23 332
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 815</u> 22 688	<u>33 557</u> 22 661	<u>28 212</u> 22 661	<u>28 073</u> 22 661	<u>26 071</u> 22 661	<u>26 681</u> 22 661	<u>33 557</u> 22 661
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>30 403</u> 22 917	<u>34 082</u> 22 890	<u>28 718</u> 22 890	<u>28 523</u> 22 890	<u>26 548</u> 22 890	<u>27 206</u> 22 890	<u>34 082</u> 22 890

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 772</u> 21 889	<u>25 716</u> 21 889	<u>34 419</u> 21 889
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 004</u> 22 117	<u>25 948</u> 22 117	<u>34 650</u> 22 117
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 323</u> 21 447	<u>25 267</u> 21 447	<u>33 970</u> 21 447
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 545</u> 21 665	<u>25 489</u> 21 665	<u>34 192</u> 21 665
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 004</u> 22 117	<u>25 948</u> 22 117	<u>34 650</u> 22 117
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 240</u> 22 350	<u>26 184</u> 22 350	<u>34 887</u> 22 350
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 240</u> 22 350	<u>26 184</u> 22 350	<u>34 887</u> 22 350
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 482</u> 22 587	<u>26 426</u> 22 587	<u>35 129</u> 22 587
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 981</u> 23 078	<u>26 925</u> 23 078	<u>35 627</u> 23 078
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 238</u> 23 332	<u>27 182</u> 23 332	<u>35 885</u> 23 332
212-101-2700	7473-2010 40,	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 191</u> 22 661	<u>26 274</u> 22 661	<u>34 874</u> 22 661
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 789</u> 22 890	<u>26 733</u> 22 890	<u>35 436</u> 22 890

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 884</u> 23 389	<u>34 562</u> 23 362	<u>29 197</u> 23 362	<u>29 002</u> 23 362	<u>27 027</u> 23 362	<u>27 686</u> 23 362	<u>34 562</u> 23 362
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 131</u> 23 633	<u>34 809</u> 23 605	<u>29 445</u> 23 605	<u>29 250</u> 23 605	<u>27 274</u> 23 605	<u>27 933</u> 23 605	<u>34 809</u> 23 605
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>30 403</u> 22 917	<u>34 082</u> 22 890	<u>28 718</u> 22 890	<u>28 523</u> 22 890	<u>26 548</u> 22 890	<u>27 206</u> 22 890	<u>34 082</u> 22 890
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 641</u> 23 151	<u>34 320</u> 23 123	<u>28 955</u> 23 123	<u>28 760</u> 23 123	<u>26 785</u> 23 123	<u>27 443</u> 23 123	<u>34 320</u> 23 123
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 131</u> 23 633	<u>34 809</u> 23 605	<u>29 445</u> 23 605	<u>29 250</u> 23 605	<u>27 274</u> 23 605	<u>27 933</u> 23 605	<u>34 809</u> 23 605
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 384</u> 23 882	<u>35 062</u> 23 853	<u>29 697</u> 23 853	<u>29 502</u> 23 853	<u>27 527</u> 23 853	<u>28 185</u> 23 853	<u>35 062</u> 23 853
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 384</u> 23 882	<u>35 062</u> 23 853	<u>29 697</u> 23 853	<u>29 502</u> 23 853	<u>27 527</u> 23 853	<u>28 185</u> 23 853	<u>35 062</u> 23 853
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 642</u> 24 136	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 955</u> 24 107	<u>29 760</u> 24 107	<u>27 785</u> 24 107	<u>28 443</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>32 175</u> 24 660	<u>35 852</u> 24 631	<u>30 487</u> 24 631	<u>30 292</u> 24 631	<u>28 317</u> 24 631	<u>28 976</u> 24 631	<u>35 852</u> 24 631
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 450</u> 24 931	<u>36 127</u> 24 902	<u>30 762</u> 24 902	<u>30 567</u> 24 902	<u>28 592</u> 24 902	<u>29 251</u> 24 902	<u>36 127</u> 24 902
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>31 277</u> 24 127	<u>35 017</u> 24 098	<u>29 672</u> 24 098	<u>29 533</u> 24 098	<u>27 531</u> 24 098	<u>28 141</u> 24 098	<u>35 017</u> 24 098
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 881</u> 24 371	<u>35 557</u> 24 341	<u>30 193</u> 24 341	<u>29 998</u> 24 341	<u>28 022</u> 24 341	<u>28 681</u> 24 341	<u>35 557</u> 24 341

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 268</u> 23 362	<u>27 213</u> 23 362	<u>35 915</u> 23 362
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 516</u> 23 605	<u>27 460</u> 23 605	<u>36 162</u> 23 605
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 789</u> 22 890	<u>26 733</u> 22 890	<u>35 436</u> 22 890
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>37 026</u> 23 123	<u>26 970</u> 23 123	<u>35 673</u> 23 123
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 516</u> 23 605	<u>27 460</u> 23 605	<u>36 162</u> 23 605
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 768</u> 23 853	<u>27 712</u> 23 853	<u>36 415</u> 23 853
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 768</u> 23 853	<u>27 712</u> 23 853	<u>36 415</u> 23 853
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 026</u> 24 107	<u>27 970</u> 24 107	<u>36 673</u> 24 107
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 558</u> 24 631	<u>28 502</u> 24 631	<u>37 205</u> 24 631
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 833</u> 24 902	<u>28 777</u> 24 902	<u>37 480</u> 24 902
212-101-2800	7473-2010 45,	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 651</u> 24 098	<u>27 734</u> 24 098	<u>36 334</u> 24 098
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 264</u> 24 341	<u>28 208</u> 24 341	<u>36 910</u> 24 341

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 774</u> 24 843	<u>28 718</u> 24 843	<u>37 420</u> 24 843
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 037</u> 25 102	<u>28 981</u> 25 102	<u>37 683</u> 25 102
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 264</u> 24 341	<u>28 208</u> 24 341	<u>36 910</u> 24 341
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 516</u> 24 590	<u>28 460</u> 24 590	<u>37 163</u> 24 590
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 037</u> 25 102	<u>28 981</u> 25 102	<u>37 683</u> 25 102
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 305</u> 25 366	<u>29 249</u> 25 366	<u>37 952</u> 25 366
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 305</u> 25 366	<u>29 249</u> 25 366	<u>37 952</u> 25 366
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 579</u> 25 636	<u>29 523</u> 25 636	<u>38 226</u> 25 636
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 145</u> 26 193	<u>30 089</u> 26 193	<u>38 792</u> 26 193
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 438</u> 26 481	<u>30 382</u> 26 481	<u>39 085</u> 26 481

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 241</u> 15 820	<u>19 324</u> 15 820	<u>27 924</u> 15 820
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 507</u> 16 082	<u>19 590</u> 16 082	<u>28 190</u> 16 082
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 054</u> 16 621	<u>20 137</u> 16 621	<u>28 737</u> 16 621
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 285</u> 16 848	<u>20 368</u> 16 848	<u>28 968</u> 16 848
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 516</u> 17 076	<u>20 600</u> 17 076	<u>29 200</u> 17 076
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 072</u> 17 622	<u>21 155</u> 17 622	<u>29 755</u> 17 622
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 766</u> 18 305	<u>21 849</u> 18 305	<u>30 449</u> 18 305
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 552</u> 19 079	<u>22 635</u> 19 079	<u>31 235</u> 19 079
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 154</u> 19 671	<u>23 237</u> 19 671	<u>31 837</u> 19 671
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 154</u> 19 671	<u>23 237</u> 19 671	<u>31 837</u> 19 671
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 033</u> 20 537	<u>24 116</u> 20 537	<u>32 716</u> 20 537
212-102-0200	7473-2010	3					

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 588</u> 14 591	<u>26 855</u> 16 064	<u>21 510</u> 16 064	<u>21 371</u> 16 064	<u>19 369</u> 16 064	<u>19 979</u> 16 064	<u>26 855</u> 16 064
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 902</u> 14 900	<u>27 125</u> 16 330	<u>21 780</u> 16 330	<u>21 641</u> 16 330	<u>19 639</u> 16 330	<u>20 249</u> 16 330	<u>27 125</u> 16 330
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 509</u> 15 497	<u>27 679</u> 16 876	<u>22 334</u> 16 876	<u>22 195</u> 16 876	<u>20 194</u> 16 876	<u>20 803</u> 16 876	<u>27 679</u> 16 876
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 008</u> 15 988	<u>27 915</u> 17 108	<u>22 570</u> 17 108	<u>22 431</u> 17 108	<u>20 430</u> 17 108	<u>21 039</u> 17 108	<u>27 915</u> 17 108
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 242</u> 16 218	<u>28 149</u> 17 338	<u>22 804</u> 17 338	<u>22 665</u> 17 338	<u>20 663</u> 17 338	<u>21 273</u> 17 338	<u>28 149</u> 17 338
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 113</u> 17 076	<u>28 712</u> 17 892	<u>23 367</u> 17 892	<u>23 228</u> 17 892	<u>21 226</u> 17 892	<u>21 836</u> 17 892	<u>28 712</u> 17 892
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 125</u> 18 071	<u>29 415</u> 18 584	<u>24 070</u> 18 584	<u>23 931</u> 18 584	<u>21 929</u> 18 584	<u>22 539</u> 18 584	<u>29 415</u> 18 584
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 366</u> 19 293	<u>30 212</u> 19 368	<u>24 867</u> 19 368	<u>24 728</u> 19 368	<u>22 726</u> 19 368	<u>23 336</u> 19 368	<u>30 212</u> 19 368
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 102</u> 20 018	<u>30 822</u> 19 968	<u>25 477</u> 19 968	<u>25 338</u> 19 968	<u>23 336</u> 19 968	<u>23 945</u> 19 968	<u>30 822</u> 19 968
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 102</u> 20 018	<u>30 822</u> 19 968	<u>25 477</u> 19 968	<u>25 338</u> 19 968	<u>23 336</u> 19 968	<u>23 945</u> 19 968	<u>30 822</u> 19 968
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 113</u> 21 012	<u>31 714</u> 20 847	<u>26 369</u> 20 847	<u>26 230</u> 20 847	<u>24 228</u> 20 847	<u>24 838</u> 20 847	<u>31 714</u> 20 847

212-103.

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 488</u> 16 064	<u>19 571</u> 16 064	<u>28 172</u> 16 064
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 759</u> 16 330	<u>19 842</u> 16 330	<u>28 442</u> 16 330
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 313</u> 16 876	<u>20 396</u> 16 876	<u>28 996</u> 16 876
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 549</u> 17 108	<u>20 632</u> 17 108	<u>29 232</u> 17 108
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 782</u> 17 338	<u>20 866</u> 17 338	<u>29 466</u> 17 338
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 346</u> 17 892	<u>21 429</u> 17 892	<u>30 029</u> 17 892
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 049</u> 18 584	<u>22 132</u> 18 584	<u>30 732</u> 18 584
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 845</u> 19 368	<u>22 928</u> 19 368	<u>31 529</u> 19 368
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 455</u> 19 968	<u>23 538</u> 19 968	<u>32 138</u> 19 968
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 455</u> 19 968	<u>23 538</u> 19 968	<u>32 138</u> 19 968
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 348</u> 20 847	<u>24 431</u> 20 847	<u>33 031</u> 20 847

212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>37 072</u> 33 304	<u>43 555</u> 33 629	<u>36 995</u> 33 629	<u>37 044</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>37 704</u> 33 929	<u>43 227</u> 33 307	<u>37 058</u> 33 307	<u>36 568</u> 33 307	<u>35 719</u> 33 307	<u>35 956</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 247</u> 34 464	<u>40 743</u> 30 872	<u>34 745</u> 30 872	<u>34 240</u> 30 872	<u>33 410</u> 30 872	<u>33 473</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 106</u> 35 625	<u>45 278</u> 30 782	<u>36 281</u> 30 782	<u>35 523</u> 30 782	<u>34 278</u> 30 782	<u>34 372</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 280</u> 36 786	<u>44 494</u> 30 013	<u>35 497</u> 30 013	<u>34 739</u> 30 013	<u>33 494</u> 30 013	<u>33 588</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

212-202.

212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{33\ 629}{33\ 629}$	$\frac{36\ 285}{33\ 629}$	$\frac{43\ 555}{33\ 629}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{37\ 841}{33\ 307}$	$\frac{36\ 057}{33\ 307}$	$\frac{43\ 227}{33\ 307}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{35\ 768}{30\ 872}$	$\frac{33\ 832}{30\ 872}$	$\frac{40\ 743}{30\ 872}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{37\ 978}{30\ 782}$	$\frac{34\ 912}{30\ 782}$	$\frac{45\ 278}{30\ 782}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{37\ 182}{30\ 013}$	$\frac{34\ 128}{30\ 013}$	$\frac{44\ 494}{30\ 013}$

8.04-08-2023

102

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.

212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.

212-401.

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 133</u> 15 170	<u>25 068</u> 15 170	<u>20 169</u> 15 170	<u>19 914</u> 15 170	<u>18 206</u> 15 170	<u>18 765</u> 15 170	<u>25 068</u> 15 170
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 596</u> 15 625	<u>25 531</u> 15 625	<u>20 632</u> 15 625	<u>20 377</u> 15 625	<u>18 669</u> 15 625	<u>19 228</u> 15 625	<u>25 531</u> 15 625
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 050</u> 16 071	<u>25 985</u> 16 071	<u>21 085</u> 16 071	<u>20 830</u> 16 071	<u>19 123</u> 16 071	<u>19 681</u> 16 071	<u>25 985</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 957</u> 16 964	<u>26 892</u> 16 964	<u>21 992</u> 16 964	<u>21 737</u> 16 964	<u>20 030</u> 16 964	<u>20 589</u> 16 964	<u>26 892</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 138</u> 17 143	<u>27 073</u> 17 143	<u>22 174</u> 17 143	<u>21 919</u> 17 143	<u>20 211</u> 17 143	<u>20 770</u> 17 143	<u>27 073</u> 17 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 410</u> 17 411	<u>27 345</u> 17 411	<u>22 446</u> 17 411	<u>22 191</u> 17 411	<u>20 483</u> 17 411	<u>21 042</u> 17 411	<u>27 345</u> 17 411
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>19 864</u> 17 857	<u>27 799</u> 17 857	<u>22 899</u> 17 857	<u>22 645</u> 17 857	<u>20 937</u> 17 857	<u>21 496</u> 17 857	<u>27 799</u> 17 857
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>20 771</u> 18 750	<u>28 706</u> 18 750	<u>23 807</u> 18 750	<u>23 552</u> 18 750	<u>21 844</u> 18 750	<u>22 403</u> 18 750	<u>28 706</u> 18 750
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>21 134</u> 19 107	<u>29 069</u> 19 107	<u>24 169</u> 19 107	<u>23 915</u> 19 107	<u>22 207</u> 19 107	<u>22 766</u> 19 107	<u>29 069</u> 19 107
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>22 493</u> 20 445	<u>30 428</u> 20 445	<u>25 528</u> 20 445	<u>25 273</u> 20 445	<u>23 566</u> 20 445	<u>24 125</u> 20 445	<u>30 428</u> 20 445
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 049</u> 14 514	<u>29 525</u> 12 314	<u>17 766</u> 12 314	<u>17 497</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 482</u> 15 170	<u>18 392</u> 15 170	<u>25 068</u> 15 170	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 945</u> 15 625	<u>18 855</u> 15 625	<u>25 531</u> 15 625	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 399</u> 16 071	<u>19 308</u> 16 071	<u>25 985</u> 16 071	
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 306</u> 16 964	<u>20 215</u> 16 964	<u>26 892</u> 16 964	
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 487</u> 17 143	<u>20 397</u> 17 143	<u>27 073</u> 17 143	
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 759</u> 17 411	<u>20 669</u> 17 411	<u>27 345</u> 17 411	
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 213</u> 17 857	<u>21 122</u> 17 857	<u>27 799</u> 17 857	
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 120</u> 18 750	<u>22 030</u> 18 750	<u>28 706</u> 18 750	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 483</u> 19 107	<u>22 392</u> 19 107	<u>29 069</u> 19 107	
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 842</u> 20 445	<u>23 751</u> 20 445	<u>30 428</u> 20 445	
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>15 863</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	

8.04-08-2023

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 376</u> 15 820	<u>31 545</u> 14 294	<u>19 786</u> 14 294	<u>19 517</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 822</u> 17 244	<u>31 979</u> 14 720	<u>20 220</u> 14 720	<u>19 951</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 323</u> 17 737	<u>32 700</u> 15 427	<u>20 942</u> 15 427	<u>20 672</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 324</u> 18 722	<u>33 135</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854	<u>21 107</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 825</u> 19 215						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>22 325</u> 19 708						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>10 204</u> 7 777	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 868</u> 8 492	<u>13 598</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-402.

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 123</u> 17 801	<u>22 452</u> 18 123

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>17 883</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>18 317</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>19 039</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>19 474</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	
212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>11 965</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	

212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 445</u> 17 136	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>20 172</u> 15 888	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>20 036</u> 15 756	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>21 025</u> 17 535	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 006</u> 26 834	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 289</u> 24 656	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	

8.04-08-2023

212-402-0203) (3		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 091</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>18 746</u> 17 330	<u>18 685</u> 17 330	<u>18 293</u> 17 330	<u>18 431</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 091</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>18 746</u> 17 330	<u>18 685</u> 17 330	<u>18 293</u> 17 330	<u>18 431</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 091</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>18 746</u> 17 330	<u>18 685</u> 17 330	<u>18 293</u> 17 330	<u>18 431</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 091</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>18 746</u> 17 330	<u>18 685</u> 17 330	<u>18 293</u> 17 330	<u>18 431</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330
212-501-0200	1225-2019											

212-402-0203) (3		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	
212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 351</u> 17 330	<u>18 332</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 351</u> 17 330	<u>18 332</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 351</u> 17 330	<u>18 332</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 351</u> 17 330	<u>18 332</u> 17 330	<u>19 802</u> 17 330	
212-501-0200	1225-2019							

212-501-0201	, I		1	1000	<u>19 340</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576	<u>18 995</u> 17 576	<u>18 934</u> 17 576	<u>18 543</u> 17 576	<u>18 680</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 340</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576	<u>18 995</u> 17 576	<u>18 934</u> 17 576	<u>18 543</u> 17 576	<u>18 680</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 340</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576	<u>18 995</u> 17 576	<u>18 934</u> 17 576	<u>18 543</u> 17 576	<u>18 680</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 340</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576	<u>18 995</u> 17 576	<u>18 934</u> 17 576	<u>18 543</u> 17 576	<u>18 680</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 340</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576	<u>18 995</u> 17 576	<u>18 934</u> 17 576	<u>18 543</u> 17 576	<u>18 680</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 340</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576	<u>18 995</u> 17 576	<u>18 934</u> 17 576	<u>18 543</u> 17 576	<u>18 680</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 300</u> 19 504	<u>22 011</u> 19 504	<u>20 954</u> 19 504	<u>20 894</u> 19 504	<u>20 502</u> 19 504	<u>20 640</u> 19 504	<u>22 011</u> 19 504
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 300</u> 19 504	<u>22 011</u> 19 504	<u>20 954</u> 19 504	<u>20 894</u> 19 504	<u>20 502</u> 19 504	<u>20 640</u> 19 504	<u>22 011</u> 19 504
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 465</u> 15 729	<u>18 176</u> 15 729	<u>17 119</u> 15 729	<u>17 058</u> 15 729	<u>16 667</u> 15 729	<u>16 804</u> 15 729	<u>18 176</u> 15 729
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 785</u> 16 045	<u>18 496</u> 16 045	<u>17 439</u> 16 045	<u>17 378</u> 16 045	<u>16 987</u> 16 045	<u>17 124</u> 16 045	<u>18 496</u> 16 045
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 785</u> 16 045	<u>18 496</u> 16 045	<u>17 439</u> 16 045	<u>17 378</u> 16 045	<u>16 987</u> 16 045	<u>17 124</u> 16 045	<u>18 496</u> 16 045

212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 600</u> 17 576	<u>18 582</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 600</u> 17 576	<u>18 582</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 600</u> 17 576	<u>18 582</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 600</u> 17 576	<u>18 582</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 600</u> 17 576	<u>18 582</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 600</u> 17 576	<u>18 582</u> 17 576	<u>20 052</u> 17 576
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 560</u> 19 504	<u>20 541</u> 19 504	<u>22 011</u> 19 504
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 560</u> 19 504	<u>20 541</u> 19 504	<u>22 011</u> 19 504
212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 724</u> 15 729	<u>16 706</u> 15 729	<u>18 176</u> 15 729
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 045</u> 16 045	<u>17 026</u> 16 045	<u>18 496</u> 16 045
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 045</u> 16 045	<u>17 026</u> 16 045	<u>18 496</u> 16 045

212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>18 583</u> 16 830	<u>19 294</u> 16 830	<u>18 238</u> 16 830	<u>18 177</u> 16 830	<u>17 785</u> 16 830	<u>17 923</u> 16 830	<u>19 294</u> 16 830
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>16 705</u> 14 982	<u>17 416</u> 14 982	<u>16 360</u> 14 982	<u>16 299</u> 14 982	<u>15 908</u> 14 982	<u>16 045</u> 14 982	<u>17 416</u> 14 982

212-502.

212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 442</u> 16 692	<u>19 154</u> 16 692	<u>18 097</u> 16 692	<u>18 036</u> 16 692	<u>17 645</u> 16 692	<u>17 782</u> 16 692	<u>19 154</u> 16 692	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>18 442</u> 16 692	<u>19 154</u> 16 692	<u>18 097</u> 16 692	<u>18 036</u> 16 692	<u>17 645</u> 16 692	<u>17 782</u> 16 692	<u>19 154</u> 16 692	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 003</u> 15 275	<u>17 714</u> 15 275	<u>16 657</u> 15 275	<u>16 596</u> 15 275	<u>16 205</u> 15 275	<u>16 342</u> 15 275	<u>17 714</u> 15 275	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 003</u> 15 275	<u>17 714</u> 15 275	<u>16 657</u> 15 275	<u>16 596</u> 15 275	<u>16 205</u> 15 275	<u>16 342</u> 15 275	<u>17 714</u> 15 275	

212-503.

-

212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 843</u> 16 830	<u>17 824</u> 16 830	<u>19 294</u> 16 830
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 965</u> 14 982	<u>15 946</u> 14 982	<u>17 416</u> 14 982

212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>19 702</u> 16 692	<u>17 683</u> 16 692	<u>19 154</u> 16 692
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 702</u> 16 692	<u>17 683</u> 16 692	<u>19 154</u> 16 692
212-502-0103	, I		1	1000	<u>18 263</u> 15 275	<u>16 244</u> 15 275	<u>17 714</u> 15 275
212-502-0104	, II		1	1000	<u>18 263</u> 15 275	<u>16 244</u> 15 275	<u>17 714</u> 15 275

8.04-08-2023

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>24 286</u> 22 443	<u>24 997</u> 22 443	<u>23 940</u> 22 443	<u>23 879</u> 22 443	<u>23 488</u> 22 443	<u>23 625</u> 22 443	<u>24 997</u> 22 443
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 409</u> 21 580	<u>24 120</u> 21 580	<u>23 063</u> 21 580	<u>23 002</u> 21 580	<u>22 611</u> 21 580	<u>22 748</u> 21 580	<u>24 120</u> 21 580
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 565</u> 20 750	<u>23 277</u> 20 750	<u>22 220</u> 20 750	<u>22 159</u> 20 750	<u>21 768</u> 20 750	<u>21 905</u> 20 750	<u>23 277</u> 20 750

212-6.
212-601. -

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.
213-1.
213-101.

8.04-08-2023

116

212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 545</u> 22 443	<u>23 527</u> 22 443	<u>24 997</u> 22 443
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 668</u> 21 580	<u>22 650</u> 21 580	<u>24 120</u> 21 580
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 825</u> 20 750	<u>21 806</u> 20 750	<u>23 277</u> 20 750

212-601-0100	- 1168-2006						
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>43 283</u> 31 964	<u>55 637</u> 31 964	<u>41 543</u> 31 964	<u>37 896</u> 31 964	<u>39 636</u> 31 964	<u>38 534</u> 31 964	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>43 283</u> 31 964	<u>55 637</u> 31 964	<u>41 543</u> 31 964	<u>37 896</u> 31 964	<u>39 636</u> 31 964	<u>38 534</u> 31 964	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>46 607</u> 35 188	<u>58 961</u> 35 188	<u>44 867</u> 35 188	<u>41 220</u> 35 188	<u>42 960</u> 35 188	<u>41 858</u> 35 188	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>54 362</u> 42 857	<u>68 679</u> 42 857	<u>51 995</u> 42 857	<u>51 995</u> 42 857	<u>49 768</u> 42 857	<u>50 881</u> 42 857	

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>168 274</u> 165 179
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>272 185</u> 267 857
213-104-0202			1	1000	<u>249 595</u> 245 536

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>57 474</u> 31 964	<u>59 940</u> 31 964	<u>39 462</u> 31 964	<u>56 991</u> 31 964	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>57 474</u> 31 964	<u>59 940</u> 31 964	<u>39 462</u> 31 964	<u>56 991</u> 31 964	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>60 798</u> 35 188	<u>63 264</u> 35 188	<u>42 786</u> 35 188	<u>60 315</u> 35 188	
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .							
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>68 331</u> 42 857	<u>68 331</u> 42 857	<u>48 236</u> 42 857	<u>68 331</u> 42 857	

213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>299 292</u> <u>294 643</u>

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>30 274</u> 27 411	<u>33 099</u> 27 411	<u>29 807</u> 27 411	<u>29 807</u> 27 411	<u>29 368</u> 27 411	<u>29 587</u> 27 411	<u>34 107</u> 27 411
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 776</u> 27 411	<u>34 307</u> 27 411	<u>30 192</u> 27 411	<u>30 192</u> 27 411	<u>29 642</u> 27 411	<u>29 917</u> 27 411	<u>35 566</u> 27 411
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 491</u> 27 411	<u>33 622</u> 27 411	<u>29 974</u> 27 411	<u>29 974</u> 27 411	<u>29 486</u> 27 411	<u>29 730</u> 27 411	<u>34 738</u> 27 411
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 880</u> 22 940	<u>29 011</u> 22 940	<u>25 363</u> 22 940	<u>25 363</u> 22 940	<u>24 876</u> 22 940	<u>25 119</u> 22 940	<u>30 127</u> 22 940

213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>36 282</u> 27 411	<u>29 319</u> 27 411	<u>33 672</u> 27 411
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 285</u> 27 411	<u>29 582</u> 27 411	<u>35 023</u> 27 411
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>37 148</u> 27 411	<u>29 433</u> 27 411	<u>34 256</u> 27 411
213-301-0200	21520-89	3					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 748</u> 22 940	<u>24 822</u> 22 940	<u>29 645</u> 22 940

8.04-08-2023

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 251</u> 22 940	<u>29 903</u> 22 940	<u>25 647</u> 22 940	<u>25 647</u> 22 940	<u>25 078</u> 22 940	<u>25 363</u> 22 940	<u>31 205</u> 22 940	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 790</u> 22 940	<u>28 793</u> 22 940	<u>25 293</u> 22 940	<u>25 293</u> 22 940	<u>24 826</u> 22 940	<u>25 060</u> 22 940	<u>29 864</u> 22 940	

213-302.

213-302-0100	945-92													
213-302-0101	390	190	188	,		2	17,8	<u>445</u> 386	<u>512</u> 386	<u>434</u> 386	<u>434</u> 386	<u>424</u> 386	<u>429</u> 386	<u>536</u> 386
213-302-0102	390	90	188	, -		2	11,1	<u>250</u> 210	<u>290</u> 210	<u>233</u> 210	<u>250</u> 210	<u>235</u> 210	<u>242</u> 210	<u>293</u> 210
213-302-0103	390	190	188	, -		2	17,8	<u>569</u> 505	<u>635</u> 505	<u>558</u> 505	<u>558</u> 505	<u>547</u> 505	<u>552</u> 505	<u>659</u> 505

213-303. -

213-303-0100	- ,											

8.04-08-2023

122

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>28 488</u> 22 940	<u>25 016</u> 22 940	<u>30 643</u> 22 940	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 568</u> 22 940	<u>24 774</u> 22 940	<u>29 402</u> 22 940	

213-302-0100	945-92							
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>533</u> 386	<u>423</u> 386	<u>526</u> 386	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>301</u> 210	<u>228</u> 210	<u>289</u> 210	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>657</u> 505	<u>546</u> 505	<u>649</u> 505	

213-303-0100	- ,							

213-303-0101	- 600 350 200		2	29	<u>1 800</u> 1 695	<u>1 905</u> 1 695	<u>1 783</u> 1 695	<u>1 784</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	

213-304.

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>329</u> 270	<u>400</u> 270	<u>317</u> 270	<u>317</u> 270	<u>306</u> 270	<u>311</u> 270	<u>424</u> 270	
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>417</u> 355	<u>488</u> 355	<u>405</u> 355	<u>405</u> 355	<u>394</u> 355	<u>400</u> 355	<u>512</u> 355	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>236</u> 207	<u>252</u> 207	<u>230</u> 207	<u>230</u> 207	<u>224</u> 207	<u>227</u> 207	<u>279</u> 207	
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>389</u> 355	<u>421</u> 355	<u>384</u> 355	<u>384</u> 355	<u>378</u> 355	<u>380</u> 355	<u>432</u> 355	

213-305.

213-305-0100	945-92											

8.04-08-2023

124

213-303-0101	, - 600 ' 350 200		2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 930</u> 1 695	

213-304-0100	945-92						
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>423</u> 270	<u>305</u> 270	<u>415</u> 270
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>511</u> 355	<u>393</u> 355	<u>503</u> 355
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>285</u> 207	<u>226</u> 207	<u>274</u> 207
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>432</u> 355	<u>378</u> 355	<u>427</u> 355

213-305-0100	945-92						

213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	<u>403</u> 344	<u>433</u> 344	<u>426</u> 344	<u>435</u> 344	<u>416</u> 344	<u>430</u> 344	<u>465</u> 344		

213-306.

213-306-0100	958-93	2											
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 647</u> 6 458	<u>6 675</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 640</u> 6 458	<u>6 685</u> 6 458	<u>6 684</u> 6 458	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 648</u> 6 458	<u>6 678</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 640</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 624</u> 8 386	<u>8 651</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 615</u> 8 386	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>8 627</u> 8 386	<u>8 658</u> 8 386	<u>8 622</u> 8 386	<u>8 622</u> 8 386	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 670</u> 8 386	<u>8 668</u> 8 386	

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>80 381</u> 73 073	<u>87 979</u> 73 073	<u>79 125</u> 73 073	<u>79 125</u> 73 073	<u>77 943</u> 73 073	<u>78 534</u> 73 073	<u>90 689</u> 73 073	<u>90 381</u> 73 073	<u>77 813</u> 73 073

8.04-08-2023

126

					,			
213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9		<u>501</u> 344	<u>423</u> 344	<u>445</u> 344

					,		
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 681</u> 6 458	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 683</u> 6 458	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 615</u> 8 386	<u>8 656</u> 8 386	
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 665</u> 8 386	

					,	
213-307-0100	937-92	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>89 519</u> 73 073	

213-307-0102	-	3	1	2400	<u>99 188</u> 91 400	<u>106 786</u> 91 400	<u>97 932</u> 91 400	<u>97 932</u> 91 400	<u>96 750</u> 91 400	<u>97 341</u> 91 400	<u>109 496</u> 91 400	<u>109 188</u> 91 400	<u>96 620</u> 91 400	

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.**221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012											
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>18 380</u> 17 286	<u>19 628</u> 17 286	<u>18 173</u> 17 286	<u>18 173</u> 17 286	<u>18 165</u> 17 286	<u>18 165</u> 17 286	<u>20 074</u> 17 286	

8.04-08-2023

					,	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>108 326</u>	<u>91 400</u>

					,			
221-101-0100	19804-2012							
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>21 035</u>	<u>18 165</u>	<u>19 881</u>	
					17 286	17 286	17 286	

8.04-08-2023

221-101-0111	300 1-3	19804-2012,		1	232	<u>9 599</u> 8 977	<u>10 323</u> 8 977	<u>9 479</u> 8 977	<u>9 479</u> 8 977	<u>9 474</u> 8 977	<u>9 474</u> 8 977	<u>10 582</u> 8 977
221-101-0112	300 4-6	19804-2012,		1	229	<u>10 385</u> 9 761	<u>11 100</u> 9 761	<u>10 267</u> 9 761	<u>10 267</u> 9 761	<u>10 263</u> 9 761	<u>10 263</u> 9 761	<u>11 355</u> 9 761
221-101-0113	300 7-8	19804-2012,		1	228	<u>11 367</u> 10 733	<u>12 079</u> 10 733	<u>11 249</u> 10 733	<u>11 249</u> 10 733	<u>11 245</u> 10 733	<u>11 245</u> 10 733	<u>12 333</u> 10 733
221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>12 612</u> 11 964	<u>13 324</u> 11 964	<u>12 495</u> 11 964	<u>12 495</u> 11 964	<u>12 490</u> 11 964	<u>12 490</u> 11 964	<u>13 578</u> 11 964
221-101-0115	300 10	19804-2012,		1	228	<u>14 030</u> 13 365	<u>14 742</u> 13 365	<u>13 913</u> 13 365	<u>13 913</u> 13 365	<u>13 908</u> 13 365	<u>13 908</u> 13 365	<u>14 996</u> 13 365
221-101-0116	300 11	19804-2012,		1	228	<u>15 786</u> 15 099	<u>16 498</u> 15 099	<u>15 668</u> 15 099	<u>15 668</u> 15 099	<u>15 664</u> 15 099	<u>15 664</u> 15 099	<u>16 752</u> 15 099
221-101-0117	300 12	19804-2012,		1	228	<u>17 507</u> 16 800	<u>18 218</u> 16 800	<u>17 389</u> 16 800	<u>17 389</u> 16 800	<u>17 384</u> 16 800	<u>17 384</u> 16 800	<u>18 472</u> 16 800
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>20 508</u> 19 765	<u>21 219</u> 19 765	<u>20 390</u> 19 765	<u>20 390</u> 19 765	<u>20 385</u> 19 765	<u>20 385</u> 19 765	<u>21 473</u> 19 765

221-102.

221-101-0111	300 1-3	19804-2012,		1	232	<u>11 139</u> 8 977	<u>9 474</u> 8 977	<u>10 470</u> 8 977
221-101-0112	300 4-6	19804-2012,		1	229	<u>11 906</u> 9 761	<u>10 263</u> 9 761	<u>11 245</u> 9 761
221-101-0113	300 7-8	19804-2012,		1	228	<u>12 881</u> 10 733	<u>11 245</u> 10 733	<u>12 223</u> 10 733
221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>14 126</u> 11 964	<u>12 490</u> 11 964	<u>13 468</u> 11 964
221-101-0115	300 10	19804-2012,		1	228	<u>15 544</u> 13 365	<u>13 908</u> 13 365	<u>14 886</u> 13 365
221-101-0116	300 11	19804-2012,		1	228	<u>17 300</u> 15 099	<u>15 664</u> 15 099	<u>16 642</u> 15 099
221-101-0117	300 12	19804-2012,		1	228	<u>19 020</u> 16 800	<u>17 384</u> 16 800	<u>18 363</u> 16 800
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>22 021</u> 19 765	<u>20 385</u> 19 765	<u>21 364</u> 19 765

221-102-0100	13579-78	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>46 735</u> 40 798	<u>54 409</u> 40 798	<u>45 466</u> 40 798	<u>45 466</u> 40 798	<u>45 416</u> 40 798	<u>45 416</u> 40 798	<u>57 145</u> 40 798	

221-103.

221-103-0100	28737-90	3										
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>135 830</u> 128 773	<u>143 595</u> 128 773	<u>134 546</u> 128 773	<u>134 546</u> 128 773	<u>134 496</u> 128 773	<u>134 496</u> 128 773		
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>170 803</u> 163 329	<u>178 570</u> 163 329	<u>169 519</u> 163 329	<u>169 519</u> 163 329	<u>169 468</u> 163 329	<u>169 468</u> 163 329		
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>205 490</u> 197 598	<u>213 267</u> 197 598	<u>204 204</u> 197 598	<u>204 204</u> 197 598	<u>204 154</u> 197 598	<u>204 154</u> 197 598		

221-104.

8.04-08-2023

132

221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>63 053</u> 40 798	<u>45 416</u> 40 798	<u>55 963</u> 40 798	

221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>146 363</u> 128 773	<u>152 341</u> 128 773	<u>134 496</u> 128 773	<u>145 168</u> 128 773
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>181 340</u> 163 329	<u>187 320</u> 163 329	<u>169 468</u> 163 329	<u>180 144</u> 163 329
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>216 040</u> 197 598	<u>222 027</u> 197 598	<u>204 154</u> 197 598	<u>214 842</u> 197 598

221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>77 589</u> 71 185	<u>85 406</u> 71 185	<u>76 296</u> 71 185	<u>76 296</u> 71 185	<u>76 246</u> 71 185	<u>76 246</u> 71 185	<u>88 194</u> 71 185	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>82 267</u> 75 808	<u>90 084</u> 75 808	<u>80 974</u> 75 808	<u>80 974</u> 75 808	<u>80 924</u> 75 808	<u>80 924</u> 75 808	<u>92 872</u> 75 808	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>87 951</u> 81 425	<u>95 769</u> 81 425	<u>86 659</u> 81 425	<u>86 659</u> 81 425	<u>86 608</u> 81 425	<u>86 608</u> 81 425	<u>98 556</u> 81 425	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 504</u> 83 947	<u>98 322</u> 83 947	<u>89 212</u> 83 947	<u>89 212</u> 83 947	<u>89 161</u> 83 947	<u>89 161</u> 83 947	<u>101 109</u> 83 947	

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>116 198</u> 109 396	<u>123 931</u> 109 396	<u>114 920</u> 109 396	<u>114 920</u> 109 396	<u>114 870</u> 109 396	<u>114 870</u> 109 396
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 055</u> 104 391	<u>122 844</u> 104 391	<u>118 012</u> 104 391	<u>120 405</u> 104 391	<u>113 038</u> 104 391	<u>118 415</u> 104 391

221-104-0100	956-93							
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>94 212</u> 71 185	<u>76 246</u> 71 185	<u>86 990</u> 71 185	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>98 890</u> 75 808	<u>80 924</u> 75 808	<u>91 668</u> 75 808	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>104 575</u> 81 425	<u>86 608</u> 81 425	<u>97 353</u> 81 425	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>107 128</u> 83 947	<u>89 161</u> 83 947	<u>99 906</u> 83 947	

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>126 689</u> 109 396	<u>132 642</u> 109 396	<u>114 870</u> 109 396	<u>125 498</u> 109 396
222-101-0200	12504-2015	3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>138 506</u> 104 391	<u>149 858</u> 104 391	<u>116 668</u> 104 391	<u>137 311</u> 104 391

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 927</u> 106 241	<u>124 716</u> 106 241	<u>119 884</u> 106 241	<u>122 276</u> 106 241	<u>114 910</u> 106 241	<u>120 287</u> 106 241
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>119 686</u> 114 828	<u>133 756</u> 114 828	<u>128 825</u> 114 828	<u>131 266</u> 114 828	<u>123 750</u> 114 828	<u>129 237</u> 114 828
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>141 368</u> 136 185	<u>155 718</u> 136 185	<u>150 690</u> 136 185	<u>153 179</u> 136 185	<u>145 513</u> 136 185	<u>151 109</u> 136 185
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>99 985</u> 96 963	<u>107 496</u> 96 963	<u>104 864</u> 96 963	<u>106 167</u> 96 963	<u>102 155</u> 96 963	<u>105 084</u> 96 963
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 850</u> 99 794	<u>110 361</u> 99 794	<u>107 729</u> 99 794	<u>109 032</u> 99 794	<u>105 019</u> 99 794	<u>107 949</u> 99 794
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>127 235</u> 123 904	<u>134 690</u> 123 904	<u>132 078</u> 123 904	<u>133 371</u> 123 904	<u>129 389</u> 123 904	<u>132 296</u> 123 904

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>140 378</u> 106 241	<u>151 730</u> 106 241	<u>118 539</u> 106 241	<u>139 183</u> 106 241
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>149 736</u> 114 828	<u>161 319</u> 114 828	<u>127 454</u> 114 828	<u>148 516</u> 114 828
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>172 017</u> 136 185	<u>183 830</u> 136 185	<u>149 291</u> 136 185	<u>170 773</u> 136 185
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>116 027</u> 96 963	<u>122 211</u> 96 963	<u>104 132</u> 96 963	<u>115 376</u> 96 963
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>118 892</u> 99 794	<u>125 076</u> 99 794	<u>106 997</u> 99 794	<u>118 241</u> 99 794
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>143 158</u> 123 904	<u>149 295</u> 123 904	<u>131 351</u> 123 904	<u>142 512</u> 123 904

222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>129 922</u> 125 779	<u>140 573</u> 125 779	<u>136 841</u> 125 779	<u>138 688</u> 125 779	<u>132 999</u> 125 779	<u>137 152</u> 125 779
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>108 593</u> 103 935	<u>122 382</u> 103 935	<u>117 550</u> 103 935	<u>119 942</u> 103 935	<u>112 576</u> 103 935	<u>117 953</u> 103 935
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 263</u> 106 573	<u>125 052</u> 106 573	<u>120 220</u> 106 573	<u>122 613</u> 106 573	<u>115 246</u> 106 573	<u>120 623</u> 106 573
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>111 828</u> 107 105	<u>125 730</u> 107 105	<u>120 858</u> 107 105	<u>123 270</u> 107 105	<u>115 844</u> 107 105	<u>121 265</u> 107 105
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>132 168</u> 127 025	<u>146 798</u> 127 025	<u>141 671</u> 127 025	<u>144 210</u> 127 025	<u>136 394</u> 127 025	<u>142 099</u> 127 025
222-101-0305		3	1	1350	<u>104 389</u> 101 302	<u>111 957</u> 101 302	<u>109 305</u> 101 302	<u>110 618</u> 101 302	<u>106 575</u> 101 302	<u>109 526</u> 101 302

222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>152 669</u> 125 779	<u>161 437</u> 125 779	<u>135 802</u> 125 779	<u>151 746</u> 125 779
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>138 044</u> 103 935	<u>149 396</u> 103 935	<u>116 205</u> 103 935	<u>136 849</u> 103 935
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>140 714</u> 106 573	<u>152 066</u> 106 573	<u>118 876</u> 106 573	<u>139 519</u> 106 573
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>141 519</u> 107 105	<u>152 963</u> 107 105	<u>119 503</u> 107 105	<u>140 314</u> 107 105
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>163 415</u> 127 025	<u>175 459</u> 127 025	<u>140 245</u> 127 025	<u>162 147</u> 127 025
222-101-0305		3	1	1350	<u>120 552</u> 101 302	<u>126 781</u> 101 302	<u>108 567</u> 101 302	<u>119 896</u> 101 302

222-101-0306		3	1	1340	<u>101 990</u> 98 944	<u>109 501</u> 98 944	<u>106 869</u> 98 944	<u>108 172</u> 98 944	<u>104 159</u> 98 944	<u>107 088</u> 98 944
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>112 470</u> 109 301	<u>119 981</u> 109 301	<u>117 349</u> 109 301	<u>118 653</u> 109 301	<u>114 640</u> 109 301	<u>117 569</u> 109 301
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>133 774</u> 130 120	<u>142 239</u> 130 120	<u>139 273</u> 130 120	<u>140 741</u> 130 120	<u>136 219</u> 130 120	<u>139 520</u> 130 120
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 752</u> 96 201	<u>114 485</u> 96 201	<u>109 673</u> 96 201	<u>112 056</u> 96 201	<u>104 719</u> 96 201	<u>110 074</u> 96 201
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>100 779</u> 96 186	<u>114 680</u> 96 186	<u>109 809</u> 96 186	<u>112 221</u> 96 186	<u>104 794</u> 96 186	<u>110 215</u> 96 186
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>119 049</u> 114 075	<u>133 623</u> 114 075	<u>128 516</u> 114 075	<u>131 045</u> 114 075	<u>123 259</u> 114 075	<u>128 942</u> 114 075

222-101-0306		3	1	1340	<u>118 032</u> 98 944	<u>124 216</u> 98 944	<u>106 137</u> 98 944	<u>117 381</u> 98 944
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>128 513</u> 109 301	<u>134 696</u> 109 301	<u>116 617</u> 109 301	<u>127 862</u> 109 301
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>151 852</u> 130 120	<u>158 820</u> 130 120	<u>138 447</u> 130 120	<u>151 119</u> 130 120
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>130 083</u> 96 201	<u>141 389</u> 96 201	<u>108 334</u> 96 201	<u>128 893</u> 96 201
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>130 469</u> 96 186	<u>141 913</u> 96 186	<u>108 453</u> 96 186	<u>129 264</u> 96 186
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>150 176</u> 114 075	<u>162 174</u> 114 075	<u>127 095</u> 114 075	<u>148 913</u> 114 075

222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 826</u> 93 705	<u>104 898</u> 93 705	<u>102 069</u> 93 705	<u>103 470</u> 93 705	<u>99 158</u> 93 705	<u>102 305</u> 93 705
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>100 700</u> 97 451	<u>109 108</u> 97 451	<u>106 162</u> 97 451	<u>107 621</u> 97 451	<u>103 129</u> 97 451	<u>106 408</u> 97 451
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>117 631</u> 113 975	<u>126 880</u> 113 975	<u>123 639</u> 113 975	<u>125 243</u> 113 975	<u>120 302</u> 113 975	<u>123 909</u> 113 975
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>130 131</u> 126 505	<u>138 651</u> 126 505	<u>135 665</u> 126 505	<u>137 144</u> 126 505	<u>132 592</u> 126 505	<u>135 915</u> 126 505
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>163 599</u> 158 139	<u>178 005</u> 158 139	<u>172 957</u> 158 139	<u>175 457</u> 158 139	<u>167 761</u> 158 139	<u>173 379</u> 158 139

222-102.

222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>114 065</u> 93 705	<u>120 711</u> 93 705	<u>101 282</u> 93 705	<u>113 366</u> 93 705
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>118 658</u> 97 451	<u>125 580</u> 97 451	<u>105 342</u> 97 451	<u>117 929</u> 97 451
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>137 385</u> 113 975	<u>144 999</u> 113 975	<u>122 737</u> 113 975	<u>136 583</u> 113 975
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>148 328</u> 126 505	<u>155 343</u> 126 505	<u>134 835</u> 126 505	<u>147 590</u> 126 505
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>194 367</u> 158 139	<u>206 227</u> 158 139	<u>171 553</u> 158 139	<u>193 119</u> 158 139

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2. ,
222-201.

222-201-0200	, 20372-2015											
222-201-0215	2 18-3				1	10400	<u>1 064 958</u> 1 029 554	<u>1 097 427</u> 1 029 554	<u>1 059 590</u> 1 029 554	<u>1 059 590</u> 1 029 554	<u>1 059 379</u> 1 029 554	<u>1 059 379</u> 1 029 554

222-203.

222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>142 895</u> 138 407	<u>149 491</u> 138 407	<u>147 162</u> 138 407	<u>148 154</u> 138 407	<u>144 309</u> 138 407	<u>147 393</u> 138 407
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 102</u> 12 283	<u>14 048</u> 12 283	<u>12 946</u> 12 283	<u>12 946</u> 12 283	<u>12 939</u> 12 283	<u>12 939</u> 12 283

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 192</u> 5 919	<u>6 476</u> 5 919	<u>6 145</u> 5 919	<u>6 145</u> 5 919	<u>6 143</u> 5 919	<u>6 143</u> 5 919	<u>6 578</u> 5 919

222-201-0200	, 20372-2015								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 109 004</u> 1 029 554	<u>1 134 000</u> 1 029 554	<u>1 059 379</u> 1 029 554	<u>1 104 005</u> 1 029 554	

222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>157 740</u> 138 407	<u>163 844</u> 138 407	<u>146 391</u> 138 407	<u>157 097</u> 138 407	
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>14 385</u> 12 283	<u>15 114</u> 12 283	<u>12 939</u> 12 283	<u>14 240</u> 12 283	

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 796</u> 5 919	<u>6 143</u> 5 919	<u>6 534</u> 5 919		

222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>25 661</u> 24 384	<u>27 047</u> 24 384	<u>25 432</u> 24 384	<u>25 432</u> 24 384	<u>25 423</u> 24 384	<u>25 423</u> 24 384	<u>27 541</u> 24 384
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>30 902</u> 29 719	<u>32 066</u> 29 719	<u>30 709</u> 29 719	<u>30 709</u> 29 719	<u>30 702</u> 29 719	<u>30 702</u> 29 719	<u>32 482</u> 29 719

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>168 138</u> 163 306	<u>174 837</u> 163 306	<u>172 472</u> 163 306	<u>173 480</u> 163 306	<u>169 574</u> 163 306	<u>172 707</u> 163 306	<u>183 216</u> 163 306	

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 161</u> 5 804	<u>6 567</u> 5 804	<u>6 094</u> 5 804	<u>6 094</u> 5 804	<u>6 092</u> 5 804	<u>6 092</u> 5 804

222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>28 608</u> 24 384	<u>25 423</u> 24 384	<u>27 328</u> 24 384
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 378</u> 29 719	<u>30 702</u> 29 719	<u>32 302</u> 29 719

222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>189 417</u> 163 306	<u>171 688</u> 163 306	<u>182 563</u> 163 306

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 712</u> 5 804	<u>7 024</u> 5 804	<u>6 092</u> 5 804 <u>6 649</u> 5 804

225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 111</u> 12 124	<u>14 298</u> 12 124	<u>12 915</u> 12 124	<u>12 915</u> 12 124	<u>12 908</u> 12 124	<u>12 908</u> 12 124
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 309</u> 6 784	<u>7 933</u> 6 784	<u>7 206</u> 6 784	<u>7 206</u> 6 784	<u>7 202</u> 6 784	<u>7 202</u> 6 784
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 683</u> 10 669	<u>12 932</u> 10 669	<u>11 477</u> 10 669	<u>11 477</u> 10 669	<u>11 469</u> 10 669	<u>11 469</u> 10 669
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 773</u> 15 260	<u>18 646</u> 15 260	<u>16 463</u> 15 260	<u>16 463</u> 15 260	<u>16 451</u> 15 260	<u>16 451</u> 15 260
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 869</u> 16 212	<u>19 929</u> 16 212	<u>17 528</u> 16 212	<u>17 528</u> 16 212	<u>17 515</u> 16 212	<u>17 515</u> 16 212
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 158</u> 23 658	<u>29 280</u> 23 658	<u>25 642</u> 23 658	<u>25 642</u> 23 658	<u>25 622</u> 23 658	<u>25 622</u> 23 658
225-101-0110	20-6		1	980	<u>30 203</u> 27 698	<u>33 262</u> 27 698	<u>29 697</u> 27 698	<u>29 697</u> 27 698	<u>29 677</u> 27 698	<u>29 677</u> 27 698
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 310</u> 38 567	<u>46 931</u> 38 567	<u>41 546</u> 38 567	<u>41 546</u> 38 567	<u>41 516</u> 38 567	<u>41 516</u> 38 567
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>3 254</u> 3 106	<u>3 410</u> 3 106	<u>3 228</u> 3 106	<u>3 228</u> 3 106	<u>3 227</u> 3 106	<u>3 227</u> 3 106
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 004</u> 6 696	<u>7 324</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 949</u> 6 696	<u>6 949</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>24 075</u> 22 804	<u>25 480</u> 22 804	<u>23 843</u> 22 804	<u>23 843</u> 22 804	<u>23 834</u> 22 804	<u>23 834</u> 22 804

225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 721</u> 12 124	<u>15 634</u> 12 124	<u>12 908</u> 12 124	<u>14 538</u> 12 124
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 156</u> 6 784	<u>8 637</u> 6 784	<u>7 202</u> 6 784	<u>8 060</u> 6 784
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 378</u> 10 669	<u>14 339</u> 10 669	<u>11 469</u> 10 669	<u>13 185</u> 10 669
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 314</u> 15 260	<u>20 756</u> 15 260	<u>16 451</u> 15 260	<u>19 025</u> 15 260
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 664</u> 16 212	<u>22 250</u> 16 212	<u>17 515</u> 16 212	<u>20 347</u> 16 212
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 393</u> 23 658	<u>32 797</u> 23 658	<u>25 622</u> 23 658	<u>29 913</u> 23 658
225-101-0110	20-6		1	980	<u>34 353</u> 27 698	<u>36 708</u> 27 698	<u>29 677</u> 27 698	<u>33 882</u> 27 698
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>48 578</u> 38 567	<u>52 135</u> 38 567	<u>41 516</u> 38 567	<u>47 867</u> 38 567
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>3 466</u> 3 106	<u>3 586</u> 3 106	<u>3 227</u> 3 106	<u>3 442</u> 3 106
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 438</u> 6 696	<u>7 684</u> 6 696	<u>6 949</u> 6 696	<u>7 389</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>25 981</u> 22 804	<u>27 062</u> 22 804	<u>23 834</u> 22 804	<u>25 765</u> 22 804

225-101-0602	15		1	950	<u>46 904</u> 44 268	<u>49 870</u> 44 268	<u>46 414</u> 44 268	<u>46 414</u> 44 268	<u>46 395</u> 44 268	<u>46 395</u> 44 268
225-101-0603	20		1	1480	<u>116 381</u> 111 760	<u>121 002</u> 111 760	<u>115 618</u> 111 760	<u>115 618</u> 111 760	<u>115 588</u> 111 760	<u>115 588</u> 111 760
225-101-0604	25		1	2450	<u>208 078</u> 199 402					
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 919</u> 12 219	<u>13 700</u> 12 219	<u>12 790</u> 12 219	<u>12 790</u> 12 219	<u>12 785</u> 12 219	<u>12 785</u> 12 219
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 921</u> 14 196	<u>15 701</u> 14 196	<u>14 792</u> 14 196	<u>14 792</u> 14 196	<u>14 787</u> 14 196	<u>14 787</u> 14 196
225-101-0607	13-1		1	450			<u>34 705</u> 33 294	<u>34 756</u> 33 294	<u>34 444</u> 33 294	<u>34 505</u> 33 294
225-101-0608	13-2		1	450			<u>47 143</u> 45 488	<u>47 195</u> 45 488	<u>46 882</u> 45 488	<u>46 943</u> 45 488
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 997</u> 31 117	<u>35 120</u> 31 117	<u>32 646</u> 31 117	<u>32 646</u> 31 117	<u>32 632</u> 31 117	<u>32 632</u> 31 117
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>41 179</u> 39 202	<u>43 302</u> 39 202	<u>40 828</u> 39 202	<u>40 828</u> 39 202	<u>40 815</u> 39 202	<u>40 815</u> 39 202
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>39 583</u> 37 953	<u>41 237</u> 37 953	<u>39 309</u> 37 953	<u>39 309</u> 37 953	<u>39 298</u> 37 953	<u>39 298</u> 37 953
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 072</u> 44 365	<u>47 727</u> 44 365	<u>45 799</u> 44 365	<u>45 799</u> 44 365	<u>45 788</u> 44 365	<u>45 788</u> 44 365
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>58 993</u> 55 271	<u>63 301</u> 55 271	<u>58 280</u> 55 271	<u>58 280</u> 55 271	<u>58 253</u> 55 271	<u>58 253</u> 55 271
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>83 114</u> 79 106	<u>87 422</u> 79 106	<u>82 401</u> 79 106	<u>82 401</u> 79 106	<u>82 374</u> 79 106	<u>82 374</u> 79 106

225-101-0602	15		1	950	<u>50 928</u> 44 268	<u>53 211</u> 44 268	<u>46 395</u> 44 268	<u>50 471</u> 44 268
225-101-0603	20		1	1480	<u>122 650</u> 111 760	<u>126 207</u> 111 760	<u>115 588</u> 111 760	<u>121 938</u> 111 760
225-101-0604	25		1	2450				
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 978</u> 12 219	<u>14 579</u> 12 219	<u>12 785</u> 12 219	<u>13 858</u> 12 219
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 980</u> 14 196	<u>16 581</u> 14 196	<u>14 787</u> 14 196	<u>15 859</u> 14 196
225-101-0607	13-1		1	450			<u>37 839</u> 36 577	
225-101-0608	13-2		1	450			<u>51 504</u> 49 974	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 877</u> 31 117	<u>37 511</u> 31 117	<u>32 632</u> 31 117	<u>35 550</u> 31 117
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 059</u> 39 202	<u>45 694</u> 39 202	<u>40 815</u> 39 202	<u>43 732</u> 39 202
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>41 827</u> 37 953	<u>43 101</u> 37 953	<u>39 298</u> 37 953	<u>41 573</u> 37 953
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>48 317</u> 44 365	<u>49 591</u> 44 365	<u>45 788</u> 44 365	<u>48 062</u> 44 365
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>64 837</u> 55 271	<u>68 154</u> 55 271	<u>58 253</u> 55 271	<u>64 174</u> 55 271
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>88 958</u> 79 106	<u>92 275</u> 79 106	<u>82 374</u> 79 106	<u>88 295</u> 79 106

225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>71 141</u> 67 669	<u>74 887</u> 67 669	<u>70 522</u> 67 669	<u>70 522</u> 67 669	<u>70 497</u> 67 669	<u>70 497</u> 67 669
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>88 077</u> 84 405	<u>91 824</u> 84 405	<u>87 458</u> 84 405	<u>87 458</u> 84 405	<u>87 433</u> 84 405	<u>87 433</u> 84 405
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>75 665</u> 71 964	<u>79 661</u> 71 964	<u>75 004</u> 71 964	<u>75 004</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964
225-101-0620	10		1	800	<u>49 120</u> 46 786	<u>51 618</u> 46 786	<u>48 707</u> 46 786	<u>48 707</u> 46 786	<u>48 691</u> 46 786	<u>48 691</u> 46 786
225-101-0621	6		1	2260	<u>126 484</u> 120 035	<u>133 540</u> 120 035	<u>125 318</u> 120 035	<u>125 318</u> 120 035	<u>125 272</u> 120 035	<u>125 272</u> 120 035
225-101-0622	10		1	2480	<u>119 211</u> 112 366	<u>126 953</u> 112 366	<u>117 931</u> 112 366	<u>117 931</u> 112 366	<u>117 881</u> 112 366	<u>117 881</u> 112 366

225-102.

225-102-0100	20									
	13015-2012									
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>173 680</u> 159 795	<u>190 539</u> 159 795	<u>170 893</u> 159 795	<u>170 893</u> 159 795	<u>170 784</u> 159 795	<u>170 784</u> 159 795
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>163 089</u> 146 810		<u>159 799</u> 146 810	<u>159 982</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>293 605</u> 268 225		<u>288 670</u> 268 225	<u>288 944</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225

225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>76 223</u> 67 669	<u>79 107</u> 67 669	<u>70 497</u> 67 669	<u>75 646</u> 67 669
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>93 159</u> 84 405	<u>96 044</u> 84 405	<u>87 433</u> 84 405	<u>92 583</u> 84 405
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>81 086</u> 71 964	<u>84 162</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964	<u>80 470</u> 71 964
225-101-0620	10		1	800	<u>52 508</u> 46 786	<u>54 431</u> 46 786	<u>48 691</u> 46 786	<u>52 124</u> 46 786
225-101-0621	6		1	2260	<u>136 056</u> 120 035	<u>141 488</u> 120 035	<u>125 272</u> 120 035	<u>134 969</u> 120 035
225-101-0622	10		1	2480	<u>129 714</u> 112 366	<u>135 675</u> 112 366	<u>117 881</u> 112 366	<u>128 522</u> 112 366

225-102-0100	20 13015-2012							
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>196 550</u> 159 795	<u>209 529</u> 159 795	<u>170 784</u> 159 795	<u>193 955</u> 159 795
225-102-0138	8.201		1	6400			<u>157 775</u> 146 810	
225-102-0139	8.302		1	9600			<u>285 634</u> 268 225	

225-102-0141	9.201		1	8200	<u>267 424</u> 246 295	<u>293 024</u> 246 295	<u>263 191</u> 246 295	<u>263 191</u> 246 295	<u>263 026</u> 246 295	<u>263 026</u> 246 295
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>410 185</u> 378 384	<u>448 586</u> 378 384	<u>403 837</u> 378 384	<u>403 837</u> 378 384	<u>403 588</u> 378 384	<u>403 588</u> 378 384
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>422 481</u> 380 676		<u>414 050</u> 380 676	<u>414 519</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676
225-102-0147	2		1	1500	<u>39 041</u> 35 210		<u>38 270</u> 35 210	<u>38 313</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210
225-102-0148	3		1	700	<u>19 842</u> 18 022		<u>19 482</u> 18 022	<u>19 502</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>186 259</u> 171 348	<u>204 367</u> 171 348	<u>183 265</u> 171 348	<u>183 265</u> 171 348	<u>183 148</u> 171 348	<u>183 148</u> 171 348
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>252 247</u> 232 393	<u>276 286</u> 232 393	<u>248 273</u> 232 393	<u>248 273</u> 232 393	<u>248 117</u> 232 393	<u>248 117</u> 232 393
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>231 210</u> 212 920	<u>253 377</u> 212 920	<u>227 546</u> 212 920	<u>227 546</u> 212 920	<u>227 402</u> 212 920	<u>227 402</u> 212 920
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>309 204</u> 284 732	<u>338 863</u> 284 732	<u>304 300</u> 284 732	<u>304 300</u> 284 732	<u>304 108</u> 284 732	<u>304 108</u> 284 732
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>289 287</u> 266 366	<u>317 073</u> 266 366	<u>284 694</u> 266 366	<u>284 694</u> 266 366	<u>284 514</u> 266 366	<u>284 514</u> 266 366
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>386 524</u> 356 098	<u>423 363</u> 356 098	<u>380 433</u> 356 098	<u>380 433</u> 356 098	<u>380 194</u> 356 098	<u>380 194</u> 356 098
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>430 003</u> 399 500	<u>466 218</u> 399 500	<u>424 016</u> 399 500	<u>424 016</u> 399 500	<u>423 781</u> 399 500	<u>423 781</u> 399 500

225-102-0141	9.201		1	8200	<u>302 152</u> 246 295	<u>321 861</u> 246 295	<u>263 026</u> 246 295	<u>298 211</u> 246 295
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>462 278</u> 378 384	<u>491 841</u> 378 384	<u>403 588</u> 378 384	<u>456 365</u> 378 384
225-102-0143	9.403		1	16400			<u>408 865</u> 380 676	
225-102-0147	2		1	1500			<u>37 796</u> 35 210	
225-102-0148	3		1	700			<u>19 261</u> 18 022	
225-102-0200	20 13015-2012							
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>210 823</u> 171 348	<u>224 763</u> 171 348	<u>183 148</u> 171 348	<u>208 035</u> 171 348
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>284 858</u> 232 393	<u>303 365</u> 232 393	<u>248 117</u> 232 393	<u>281 157</u> 232 393
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>261 280</u> 212 920	<u>278 345</u> 212 920	<u>227 402</u> 212 920	<u>257 867</u> 212 920
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>349 438</u> 284 732	<u>372 271</u> 284 732	<u>304 108</u> 284 732	<u>344 872</u> 284 732
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>326 981</u> 266 366	<u>348 372</u> 266 366	<u>284 514</u> 266 366	<u>322 703</u> 266 366
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>436 499</u> 356 098	<u>464 860</u> 356 098	<u>380 194</u> 356 098	<u>430 827</u> 356 098
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>479 131</u> 399 500	<u>507 012</u> 399 500	<u>423 781</u> 399 500	<u>473 555</u> 399 500

225-102-0208	4.400		1	15500	<u>574 607</u> 533 848	<u>622 998</u> 533 848	<u>566 607</u> 533 848	<u>566 607</u> 533 848	<u>566 293</u> 533 848	<u>566 293</u> 533 848
225-102-0209	5		1	4000	<u>130 947</u> 120 634	<u>143 435</u> 120 634	<u>128 882</u> 120 634	<u>128 882</u> 120 634	<u>128 801</u> 120 634	<u>128 801</u> 120 634
225-102-0210	6		1	4600	<u>150 122</u> 138 268	<u>164 483</u> 138 268	<u>147 748</u> 138 268	<u>147 748</u> 138 268	<u>147 655</u> 138 268	<u>147 655</u> 138 268
225-102-0211	7		1	5900	<u>188 821</u> 173 661	<u>207 241</u> 173 661	<u>185 776</u> 173 661	<u>185 776</u> 173 661	<u>185 656</u> 173 661	<u>185 656</u> 173 661
225-102-0212	8		1	7600	<u>259 082</u> 239 366	<u>282 810</u> 239 366	<u>255 160</u> 239 366	<u>255 160</u> 239 366	<u>255 006</u> 239 366	<u>255 006</u> 239 366

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>29 259</u> 28 036	<u>30 507</u> 28 036	<u>29 052</u> 28 036	<u>29 052</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>188 176</u> 179 375	<u>197 542</u> 179 375	<u>186 628</u> 179 375	<u>186 628</u> 179 375	<u>186 567</u> 179 375	<u>186 567</u> 179 375
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>369 987</u> 352 679	<u>388 407</u> 352 679	<u>366 942</u> 352 679	<u>366 942</u> 352 679	<u>366 822</u> 352 679	<u>366 822</u> 352 679
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>231 093</u> 220 688	<u>242 020</u> 220 688	<u>229 286</u> 220 688	<u>229 286</u> 220 688	<u>229 215</u> 220 688	<u>229 215</u> 220 688

225-102-0208	4.400		1	15500	<u>640 253</u> 533 848	<u>677 507</u> 533 848	<u>566 293</u> 533 848	<u>632 802</u> 533 848
225-102-0209	5		1	4000	<u>147 888</u> 120 634	<u>157 502</u> 120 634	<u>128 801</u> 120 634	<u>145 965</u> 120 634
225-102-0210	6		1	4600	<u>169 604</u> 138 268	<u>180 660</u> 138 268	<u>147 655</u> 138 268	<u>167 393</u> 138 268
225-102-0211	7		1	5900	<u>213 808</u> 173 661	<u>227 989</u> 173 661	<u>185 656</u> 173 661	<u>210 972</u> 173 661
225-102-0212	8		1	7600	<u>291 270</u> 239 366	<u>309 536</u> 239 366	<u>255 006</u> 239 366	<u>287 617</u> 239 366

225-104-0100	30	224547-2016						
225-104-0104	1-100		1	400	<u>30 953</u> 28 036	<u>31 914</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036	<u>30 760</u> 28 036
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>200 882</u> 179 375	<u>208 093</u> 179 375	<u>186 567</u> 179 375	<u>199 440</u> 179 375
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>394 975</u> 352 679	<u>409 155</u> 352 679	<u>366 822</u> 352 679	<u>392 138</u> 352 679
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>245 916</u> 220 688	<u>254 328</u> 220 688	<u>229 215</u> 220 688	<u>244 234</u> 220 688

225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>45 708</u> 44 071	<u>47 269</u> 44 071	<u>45 450</u> 44 071	<u>45 450</u> 44 071	<u>45 440</u> 44 071	<u>45 440</u> 44 071
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>70 974</u> 67 723	<u>74 408</u> 67 723	<u>70 406</u> 67 723	<u>70 406</u> 67 723	<u>70 384</u> 67 723	<u>70 384</u> 67 723
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>135 076</u> 128 875	<u>141 632</u> 128 875	<u>133 992</u> 128 875	<u>133 992</u> 128 875	<u>133 949</u> 128 875	<u>133 949</u> 128 875
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>72 908</u> 69 196	<u>76 967</u> 69 196	<u>72 237</u> 69 196	<u>72 237</u> 69 196	<u>72 211</u> 69 196	<u>72 211</u> 69 196
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>135 979</u> 129 768	<u>142 536</u> 129 768	<u>134 895</u> 129 768	<u>134 895</u> 129 768	<u>134 853</u> 129 768	<u>134 853</u> 129 768
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>238 513</u> 226 487	<u>251 625</u> 226 487	<u>236 345</u> 226 487	<u>236 345</u> 226 487	<u>236 260</u> 226 487	<u>236 260</u> 226 487
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>87 434</u> 83 676	<u>90 490</u> 83 676	<u>86 920</u> 83 676	<u>86 949</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>143 102</u> 136 208	<u>149 214</u> 136 208	<u>142 074</u> 136 208	<u>142 131</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>94 092</u> 90 348	<u>97 838</u> 90 348	<u>93 473</u> 90 348	<u>93 473</u> 90 348	<u>93 448</u> 90 348	<u>93 448</u> 90 348
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>155 538</u> 148 438	<u>163 031</u> 148 438	<u>154 299</u> 148 438	<u>154 299</u> 148 438	<u>154 251</u> 148 438	<u>154 251</u> 148 438
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>95 715</u> 91 295	<u>100 513</u> 93 822	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 576</u> 91 295	<u>94 576</u> 91 295
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>134 641</u> 129 321	<u>140 079</u> 132 186	<u>133 764</u> 129 321	<u>133 764</u> 129 321	<u>133 351</u> 129 321	<u>133 351</u> 129 321

225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>47 826</u> 44 071	<u>49 028</u> 44 071	<u>45 440</u> 44 071	<u>47 586</u> 44 071
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>75 633</u> 67 723	<u>78 276</u> 67 723	<u>70 384</u> 67 723	<u>75 104</u> 67 723
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>143 970</u> 128 875	<u>149 017</u> 128 875	<u>133 949</u> 128 875	<u>142 960</u> 128 875
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>78 414</u> 69 196	<u>81 538</u> 69 196	<u>72 211</u> 69 196	<u>77 789</u> 69 196
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>144 873</u> 129 768	<u>149 921</u> 129 768	<u>134 853</u> 129 768	<u>143 864</u> 129 768
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>256 301</u> 226 487	<u>266 395</u> 226 487	<u>236 260</u> 226 487	<u>254 282</u> 226 487
225-104-0200	30 24547-2016							
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 469</u> 83 676	<u>93 673</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 173</u> 136 208	<u>155 579</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>99 174</u> 90 348	<u>102 058</u> 90 348	<u>93 448</u> 90 348	<u>98 597</u> 90 348
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>165 702</u> 148 438	<u>171 471</u> 148 438	<u>154 251</u> 148 438	<u>164 549</u> 148 438
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>100 543</u> 94 320	<u>103 801</u> 94 320	<u>94 131</u> 91 295	<u>100 109</u> 94 320
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>140 113</u> 132 750	<u>143 805</u> 132 750	<u>132 847</u> 129 321	<u>139 621</u> 132 750

225-104-0215	4.200		1	3500	<u>178 009</u> 167 364		<u>176 209</u> 167 364	<u>176 309</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>158 194</u> 151 063	<u>165 687</u> 151 063	<u>156 956</u> 151 063	<u>156 956</u> 151 063	<u>156 907</u> 151 063	<u>156 907</u> 151 063
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>289 905</u> 275 955	<u>304 891</u> 275 955	<u>287 428</u> 275 955	<u>287 428</u> 275 955	<u>287 330</u> 275 955	<u>287 330</u> 275 955
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>187 482</u> 169 294	<u>209 179</u> 169 294	<u>183 832</u> 169 294	<u>184 035</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>209 226</u> 199 518	<u>219 528</u> 199 518	<u>207 523</u> 199 518	<u>207 523</u> 199 518	<u>207 456</u> 199 518	<u>207 456</u> 199 518
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>423 132</u> 403 661	<u>443 737</u> 403 661	<u>419 726</u> 403 661	<u>419 726</u> 403 661	<u>419 592</u> 403 661	<u>419 592</u> 403 661
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>366 743</u> 353 634	<u>379 538</u> 360 373	<u>364 678</u> 353 634	<u>364 678</u> 353 634	<u>363 707</u> 353 634	<u>363 707</u> 353 634
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>131 675</u> 125 005		<u>130 647</u> 125 005	<u>130 704</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>101 280</u> 97 232	<u>105 339</u> 97 232	<u>100 609</u> 97 232	<u>100 609</u> 97 232	<u>100 583</u> 97 232	<u>100 583</u> 97 232
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>133 187</u> 127 446	<u>139 119</u> 127 446	<u>132 206</u> 127 446	<u>132 206</u> 127 446	<u>132 168</u> 127 446	<u>132 168</u> 127 446
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>173 867</u> 166 330	<u>181 672</u> 166 330	<u>172 577</u> 166 330	<u>172 577</u> 166 330	<u>172 526</u> 166 330	<u>172 526</u> 166 330
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>265 529</u> 253 839	<u>277 705</u> 253 839	<u>263 516</u> 253 839	<u>263 516</u> 253 839	<u>263 437</u> 253 839	<u>263 437</u> 253 839

225-104-0215	4.200		1	3500			<u>175 103</u> 167 364	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>168 359</u> 151 063	<u>174 127</u> 151 063	<u>156 907</u> 151 063	<u>167 205</u> 151 063
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>310 234</u> 275 955	<u>321 771</u> 275 955	<u>287 330</u> 275 955	<u>307 927</u> 275 955
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>216 131</u> 169 294	<u>231 774</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>223 202</u> 199 518	<u>231 134</u> 199 518	<u>207 456</u> 199 518	<u>221 616</u> 199 518
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>451 085</u> 403 661	<u>466 948</u> 403 661	<u>419 592</u> 403 661	<u>447 912</u> 403 661
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>379 619</u> 361 702	<u>388 306</u> 361 702	<u>362 521</u> 353 634	<u>378 461</u> 361 702
225-104-0240	19.200		1	2000			<u>130 015</u> 125 005	
225-104-0300	30 24547-2016							
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>106 786</u> 97 232	<u>109 910</u> 97 232	<u>100 583</u> 97 232	<u>106 161</u> 97 232
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>141 234</u> 127 446	<u>145 800</u> 127 446	<u>132 168</u> 127 446	<u>140 320</u> 127 446
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>184 455</u> 166 330	<u>190 464</u> 166 330	<u>172 526</u> 166 330	<u>183 253</u> 166 330
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>282 046</u> 253 839	<u>291 420</u> 253 839	<u>263 437</u> 253 839	<u>280 171</u> 253 839

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>202 944</u> 194 625	<u>211 374</u> 194 625	<u>201 551</u> 194 625	<u>201 551</u> 194 625	<u>201 496</u> 194 625	<u>201 496</u> 194 625
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>265 136</u> 253 232	<u>277 931</u> 259 971	<u>263 072</u> 253 232	<u>263 072</u> 253 232	<u>262 100</u> 253 232	<u>262 100</u> 253 232
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>346 556</u> 330 402	<u>363 727</u> 330 402	<u>343 717</u> 330 402	<u>343 717</u> 330 402	<u>343 606</u> 330 402	<u>343 606</u> 330 402
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>428 292</u> 404 598	<u>455 481</u> 418 919	<u>423 905</u> 404 598	<u>423 905</u> 404 598	<u>421 840</u> 404 598	<u>421 840</u> 404 598
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>188 116</u> 180 411	<u>195 921</u> 180 411	<u>186 826</u> 180 411	<u>186 826</u> 180 411	<u>186 775</u> 180 411	<u>186 775</u> 180 411
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>219 898</u> 208 228		<u>218 048</u> 208 228	<u>218 151</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>318 092</u> 303 589	<u>333 390</u> 303 589	<u>315 563</u> 303 589	<u>315 563</u> 303 589	<u>315 464</u> 303 589	<u>315 464</u> 303 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>133 489</u> 127 964	<u>139 109</u> 127 964	<u>132 560</u> 127 964	<u>132 560</u> 127 964	<u>132 524</u> 127 964	<u>132 524</u> 127 964
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>191 454</u> 182 999		<u>190 272</u> 182 999	<u>190 338</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>273 743</u> 263 062		<u>272 407</u> 263 062	<u>272 481</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>214 380</u> 194 625	<u>220 869</u> 194 625	<u>201 496</u> 194 625	<u>213 082</u> 194 625
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>278 013</u> 261 300	<u>286 700</u> 261 300	<u>260 914</u> 253 232	<u>276 855</u> 261 300
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>369 850</u> 330 402	<u>383 069</u> 330 402	<u>343 606</u> 330 402	<u>367 206</u> 330 402
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>455 654</u> 421 742	<u>474 114</u> 421 742	<u>419 320</u> 404 598	<u>453 194</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016							
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>198 704</u> 180 411	<u>204 713</u> 180 411	<u>186 775</u> 180 411	<u>197 503</u> 180 411
225-104-0404	16-170		1	3600			<u>216 909</u> 208 228	
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>338 845</u> 303 589	<u>350 622</u> 303 589	<u>315 464</u> 303 589	<u>336 489</u> 303 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016							
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>141 113</u> 127 964	<u>145 439</u> 127 964	<u>132 524</u> 127 964	<u>140 247</u> 127 964
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300			<u>189 545</u> 182 999	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600			<u>271 585</u> 263 062	

225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>253 176</u> 242 489		<u>251 737</u> 242 489	<u>251 817</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>213 694</u> 204 152	<u>223 684</u> 204 152	<u>212 042</u> 204 152	<u>212 042</u> 204 152	<u>211 977</u> 204 152	<u>211 977</u> 204 152
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>295 288</u> 283 027	<u>307 776</u> 283 027	<u>293 224</u> 283 027	<u>293 224</u> 283 027	<u>293 143</u> 283 027	<u>293 143</u> 283 027
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>253 339</u> 242 670	<u>264 266</u> 242 670	<u>251 532</u> 242 670	<u>251 532</u> 242 670	<u>251 461</u> 242 670	<u>251 461</u> 242 670
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>323 652</u> 310 616	<u>336 764</u> 310 616	<u>321 484</u> 310 616	<u>321 484</u> 310 616	<u>321 399</u> 310 616	<u>321 399</u> 310 616
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>419 326</u> 402 089	<u>436 809</u> 402 089	<u>416 435</u> 402 089	<u>416 435</u> 402 089	<u>416 322</u> 402 089	<u>416 322</u> 402 089
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>261 292</u> 248 558	<u>275 029</u> 248 558	<u>259 021</u> 248 558	<u>259 021</u> 248 558	<u>258 932</u> 248 558	<u>258 932</u> 248 558
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>427 458</u> 409 688	<u>445 566</u> 409 688	<u>424 465</u> 409 688	<u>424 465</u> 409 688	<u>424 347</u> 409 688	<u>424 347</u> 409 688
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>713 108</u> 683 182		<u>709 098</u> 683 182	<u>709 321</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>535 286</u> 512 117		<u>532 099</u> 512 117	<u>532 276</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>779 071</u> 747 443		<u>774 958</u> 747 443	<u>775 187</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>651 828</u> 624 170	<u>680 238</u> 624 170	<u>647 131</u> 624 170	<u>647 131</u> 624 170	<u>646 947</u> 624 170	<u>646 947</u> 624 170
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>976 506</u> 943 027	<u>1 007 726</u> 943 027	<u>971 345</u> 943 027	<u>971 345</u> 943 027	<u>971 142</u> 943 027	<u>971 142</u> 943 027

225-104-0513	7.100 (86)		1	2800			<u>250 851</u> 242 489	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>227 246</u> 204 152	<u>234 938</u> 204 152	<u>211 977</u> 204 152	<u>225 708</u> 204 152
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>312 229</u> 283 027	<u>321 843</u> 283 027	<u>293 143</u> 283 027	<u>310 306</u> 283 027
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>268 162</u> 242 670	<u>276 574</u> 242 670	<u>251 461</u> 242 670	<u>266 479</u> 242 670
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>341 440</u> 310 616	<u>351 534</u> 310 616	<u>321 399</u> 310 616	<u>339 421</u> 310 616
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>443 043</u> 402 089	<u>456 502</u> 402 089	<u>416 322</u> 402 089	<u>440 351</u> 402 089
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>279 927</u> 248 558	<u>290 503</u> 248 558	<u>258 932</u> 248 558	<u>277 812</u> 248 558
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>452 022</u> 409 688	<u>465 963</u> 409 688	<u>424 347</u> 409 688	<u>449 234</u> 409 688
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800			<u>706 631</u> 683 182	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200			<u>530 138</u> 512 117	
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000			<u>772 429</u> 747 443	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>690 368</u> 624 170	<u>712 240</u> 624 170	<u>646 947</u> 624 170	<u>685 994</u> 624 170
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>1 018 858</u> 943 027	<u>1 042 893</u> 943 027	<u>971 142</u> 943 027	<u>1 014 051</u> 943 027

225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 259 636</u> 2 202 839	<u>2 302 408</u> 2 202 839	<u>2 252 566</u> 2 202 839	<u>2 252 566</u> 2 202 839	<u>2 252 288</u> 2 202 839	<u>2 252 288</u> 2 202 839
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>145 738</u> 139 411	<u>152 294</u> 139 411	<u>144 654</u> 139 411	<u>144 654</u> 139 411	<u>144 611</u> 139 411	<u>144 611</u> 139 411
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>217 550</u> 207 970		<u>216 214</u> 207 970	<u>216 288</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>222 965</u> 212 875	<u>233 580</u> 212 875	<u>221 210</u> 212 875	<u>221 210</u> 212 875	<u>221 141</u> 212 875	<u>221 141</u> 212 875
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>298 009</u> 284 839	<u>311 746</u> 284 839	<u>295 738</u> 284 839	<u>295 738</u> 284 839	<u>295 649</u> 284 839	<u>295 649</u> 284 839
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>364 402</u> 348 036	<u>381 573</u> 348 036	<u>361 563</u> 348 036	<u>361 563</u> 348 036	<u>361 452</u> 348 036	<u>361 452</u> 348 036
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>564 312</u> 537 917		<u>560 456</u> 537 917	<u>560 670</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>756 852</u> 726 196	<u>787 760</u> 726 196	<u>751 742</u> 726 196	<u>751 742</u> 726 196	<u>751 542</u> 726 196	<u>751 542</u> 726 196

225-105.

[illegible]

225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 317 659</u> 2 202 839	<u>2 350 587</u> 2 202 839	<u>2 252 288</u> 2 202 839	<u>2 311 073</u> 2 202 839
225-104-0600	30, 35 24547-2016							
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>154 632</u> 139 411	<u>159 679</u> 139 411	<u>144 611</u> 139 411	<u>153 622</u> 139 411
225-104-0607	33 (102)		1	2600			<u>215 392</u> 207 970	
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>237 365</u> 212 875	<u>245 537</u> 212 875	<u>221 141</u> 212 875	<u>235 730</u> 212 875
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>316 644</u> 284 839	<u>327 219</u> 284 839	<u>295 649</u> 284 839	<u>314 529</u> 284 839
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>387 695</u> 348 036	<u>400 915</u> 348 036	<u>361 452</u> 348 036	<u>385 052</u> 348 036
225-104-0611	37 (106)		1	7500			<u>558 085</u> 537 917	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>798 781</u> 726 196	<u>822 575</u> 726 196	<u>751 542</u> 726 196	<u>794 022</u> 726 196

--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>86 906</u> 81 714	<u>92 838</u> 81 714	<u>85 925</u> 81 714	<u>85 925</u> 81 714	<u>85 887</u> 81 714	<u>85 887</u> 81 714
225-105-0103	5		1	1400	<u>65 549</u> 61 705	<u>69 919</u> 61 705	<u>64 826</u> 61 705	<u>64 826</u> 61 705	<u>64 798</u> 61 705	<u>64 798</u> 61 705
225-105-0104	6		1	2400	<u>106 609</u> 100 089	<u>114 102</u> 100 089	<u>105 371</u> 100 089	<u>105 371</u> 100 089	<u>105 322</u> 100 089	<u>105 322</u> 100 089
225-105-0106	7		1	1800	<u>80 440</u> 75 545	<u>86 060</u> 75 545	<u>79 511</u> 75 545	<u>79 511</u> 75 545	<u>79 475</u> 75 545	<u>79 475</u> 75 545
225-105-0107	8		1	2900	<u>126 078</u> 118 232	<u>135 132</u> 118 232	<u>124 581</u> 118 232	<u>124 581</u> 118 232	<u>124 523</u> 118 232	<u>124 523</u> 118 232
225-105-0109	9		1	2200	<u>94 094</u> 88 161	<u>100 963</u> 88 161	<u>92 959</u> 88 161	<u>92 959</u> 88 161	<u>92 914</u> 88 161	<u>92 914</u> 88 161
225-105-0119	66		1	3900	<u>166 958</u> 156 438	<u>179 134</u> 156 438	<u>164 945</u> 156 438	<u>164 945</u> 156 438	<u>164 866</u> 156 438	<u>164 866</u> 156 438
225-105-0121	67		1	3000	<u>126 038</u> 117 973	<u>135 404</u> 117 973	<u>124 489</u> 117 973	<u>124 489</u> 117 973	<u>124 429</u> 117 973	<u>124 429</u> 117 973
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>65 535</u> 61 473	<u>70 218</u> 61 473	<u>64 761</u> 61 473	<u>64 761</u> 61 473	<u>64 731</u> 61 473	<u>64 731</u> 61 473
225-105-0202	25		1	2000	<u>86 341</u> 80 938	<u>92 585</u> 80 938	<u>85 309</u> 80 938	<u>85 309</u> 80 938	<u>85 269</u> 80 938	<u>85 269</u> 80 938

225-105-0100	30 13015-2012							
225-105-0101	4		1	1900	<u>94 953</u> 81 714	<u>99 519</u> 81 714	<u>85 887</u> 81 714	<u>94 039</u> 81 714
225-105-0103	5		1	1400	<u>71 478</u> 61 705	<u>74 843</u> 61 705	<u>64 798</u> 61 705	<u>70 805</u> 61 705
225-105-0104	6		1	2400	<u>116 774</u> 100 089	<u>122 542</u> 100 089	<u>105 322</u> 100 089	<u>115 620</u> 100 089
225-105-0106	7		1	1800	<u>88 064</u> 75 545	<u>92 390</u> 75 545	<u>79 475</u> 75 545	<u>87 199</u> 75 545
225-105-0107	8		1	2900	<u>138 360</u> 118 232	<u>145 330</u> 118 232	<u>124 523</u> 118 232	<u>136 966</u> 118 232
225-105-0109	9		1	2200	<u>103 412</u> 88 161	<u>108 700</u> 88 161	<u>92 914</u> 88 161	<u>102 354</u> 88 161
225-105-0119	66		1	3900	<u>183 476</u> 156 438	<u>192 849</u> 156 438	<u>164 866</u> 156 438	<u>181 601</u> 156 438
225-105-0121	67		1	3000	<u>138 743</u> 117 973	<u>145 954</u> 117 973	<u>124 429</u> 117 973	<u>137 301</u> 117 973
225-105-0200	30 13015-2012							
225-105-0201	24		1	1500	<u>71 888</u> 61 473	<u>75 493</u> 61 473	<u>64 731</u> 61 473	<u>71 167</u> 61 473
225-105-0202	25		1	2000	<u>94 812</u> 80 938	<u>99 619</u> 80 938	<u>85 269</u> 80 938	<u>93 850</u> 80 938

225-105-0203	26		1	2200	<u>94 456</u> 88 518	<u>101 324</u> 88 518	<u>93 320</u> 88 518	<u>93 320</u> 88 518	<u>93 276</u> 88 518	<u>93 276</u> 88 518
225-105-0204	75		1	3000	<u>126 345</u> 118 277	<u>135 711</u> 118 277	<u>124 797</u> 118 277	<u>124 797</u> 118 277	<u>124 736</u> 118 277	<u>124 736</u> 118 277
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>103 777</u> 97 071	<u>111 582</u> 97 071	<u>102 487</u> 97 071	<u>102 487</u> 97 071	<u>102 436</u> 97 071	<u>102 436</u> 97 071
225-105-0302	264		1	3800	<u>168 155</u> 157 839	<u>180 019</u> 157 839	<u>166 194</u> 157 839	<u>166 194</u> 157 839	<u>166 117</u> 157 839	<u>166 117</u> 157 839
225-105-0303	267		1	5000	<u>215 135</u> 201 634	<u>230 745</u> 201 634	<u>212 554</u> 201 634	<u>212 554</u> 201 634	<u>212 453</u> 201 634	<u>212 453</u> 201 634

225-106.

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>20 055</u> 18 777	<u>21 538</u> 18 777	<u>19 810</u> 18 777	<u>19 810</u> 18 777	<u>19 801</u> 18 777	<u>19 801</u> 18 777	<u>22 067</u> 18 777
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>32 197</u> 30 392	<u>34 226</u> 30 392	<u>31 862</u> 30 392	<u>31 862</u> 30 392	<u>31 848</u> 30 392	<u>31 848</u> 30 392	<u>34 950</u> 30 392

225-105-0203	26		1	2200	<u>103 773</u> 88 518	<u>109 061</u> 88 518	<u>93 276</u> 88 518	<u>102 716</u> 88 518
225-105-0204	75		1	3000	<u>139 051</u> 118 277	<u>146 261</u> 118 277	<u>124 736</u> 118 277	<u>137 609</u> 118 277
225-105-0300	30 13015-2012							
225-105-0301	1		1	2500	<u>114 365</u> 97 071	<u>120 374</u> 97 071	<u>102 436</u> 97 071	<u>113 163</u> 97 071
225-105-0302	264		1	3800	<u>184 249</u> 157 839	<u>193 382</u> 157 839	<u>166 117</u> 157 839	<u>182 422</u> 157 839
225-105-0303	267		1	5000	<u>236 311</u> 201 634	<u>248 329</u> 201 634	<u>212 453</u> 201 634	<u>233 908</u> 201 634

225-106-0400	24547-2016							
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>23 209</u> 18 777	<u>19 801</u> 18 777	<u>21 839</u> 18 777	
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>36 512</u> 30 392	<u>31 848</u> 30 392	<u>34 638</u> 30 392	

225-106-0403			1	900	<u>35 526</u> 33 134	<u>38 336</u> 33 134	<u>35 062</u> 33 134	<u>35 062</u> 33 134	<u>35 043</u> 33 134	<u>35 043</u> 33 134	<u>39 338</u> 33 134	

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>13 044</u> 12 232	<u>13 980</u> 12 232	<u>12 889</u> 12 232	<u>12 889</u> 12 232	<u>12 883</u> 12 232	<u>12 883</u> 12 232	<u>14 314</u> 12 232
225-107-0102	19		1	500	<u>23 246</u> 21 875	<u>24 807</u> 21 875	<u>22 988</u> 21 875	<u>22 988</u> 21 875	<u>22 977</u> 21 875	<u>22 977</u> 21 875	<u>25 363</u> 21 875
225-107-0103	20		1	600	<u>29 060</u> 27 402	<u>30 934</u> 27 402	<u>28 751</u> 27 402	<u>28 751</u> 27 402	<u>28 739</u> 27 402	<u>28 739</u> 27 402	<u>31 602</u> 27 402
225-107-0104	42		1	2000	<u>92 151</u> 86 679	<u>98 395</u> 86 679	<u>91 119</u> 86 679	<u>91 119</u> 86 679	<u>91 079</u> 86 679	<u>91 079</u> 86 679	<u>100 622</u> 86 679
225-107-0105	43		1	1500	<u>68 644</u> 64 545	<u>73 327</u> 64 545	<u>67 869</u> 64 545	<u>67 869</u> 64 545	<u>67 839</u> 64 545	<u>67 839</u> 64 545	<u>74 996</u> 64 545
225-107-0106	44		1	1300	<u>58 135</u> 54 598	<u>62 193</u> 54 598	<u>57 464</u> 54 598	<u>57 464</u> 54 598	<u>57 437</u> 54 598	<u>57 437</u> 54 598	<u>63 640</u> 54 598
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 306</u> 52 241	<u>58 740</u> 52 241	<u>54 738</u> 52 241	<u>54 738</u> 52 241	<u>54 716</u> 52 241	<u>54 716</u> 52 241	<u>59 965</u> 52 241
225-107-0108	46		1	1000	<u>47 928</u> 45 170	<u>51 050</u> 45 170	<u>47 412</u> 45 170	<u>47 412</u> 45 170	<u>47 392</u> 45 170	<u>47 392</u> 45 170	<u>52 163</u> 45 170

225-106-0403	, 15		1	900	<u>41 501</u> 33 134	<u>35 043</u> 33 134	<u>38 905</u> 33 134

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012						
225-107-0101	18		1	300	<u>15 035</u> 12 232	<u>12 883</u> 12 232	<u>14 170</u> 12 232
225-107-0102	19		1	500	<u>26 565</u> 21 875	<u>22 977</u> 21 875	<u>25 123</u> 21 875
225-107-0103	20		1	600	<u>33 044</u> 27 402	<u>28 739</u> 27 402	<u>31 313</u> 27 402
225-107-0104	42		1	2000	<u>105 429</u> 86 679	<u>91 079</u> 86 679	<u>99 660</u> 86 679
225-107-0105	43		1	1500	<u>78 602</u> 64 545	<u>67 839</u> 64 545	<u>74 275</u> 64 545
225-107-0106	44		1	1300	<u>66 765</u> 54 598	<u>57 437</u> 54 598	<u>63 015</u> 54 598
225-107-0107	45		1	1100	<u>62 608</u> 52 241	<u>54 716</u> 52 241	<u>59 436</u> 52 241
225-107-0108	46		1	1000	<u>54 567</u> 45 170	<u>47 392</u> 45 170	<u>51 682</u> 45 170

225-107-0109	1		1	1000	<u>43 997</u> 41 286	<u>47 119</u> 41 286	<u>43 481</u> 41 286	<u>43 481</u> 41 286	<u>43 461</u> 41 286	<u>43 461</u> 41 286	<u>48 233</u> 41 286
225-107-0110	2		1	1300	<u>55 659</u> 52 152	<u>59 717</u> 52 152	<u>54 988</u> 52 152	<u>54 988</u> 52 152	<u>54 962</u> 52 152	<u>54 962</u> 52 152	<u>61 165</u> 52 152
225-107-0111	3		1	1600	<u>70 763</u> 66 420	<u>75 758</u> 66 420	<u>69 937</u> 66 420	<u>69 937</u> 66 420	<u>69 905</u> 66 420	<u>69 905</u> 66 420	<u>77 539</u> 66 420
225-107-0112	4		1	1100	<u>52 550</u> 49 518	<u>55 984</u> 49 518	<u>51 982</u> 49 518	<u>51 982</u> 49 518	<u>51 960</u> 49 518	<u>51 960</u> 49 518	<u>57 209</u> 49 518
225-107-0113	5		1	1500	<u>69 023</u> 64 920	<u>73 706</u> 64 920	<u>68 249</u> 64 920	<u>68 249</u> 64 920	<u>68 219</u> 64 920	<u>68 219</u> 64 920	<u>75 376</u> 64 920
225-107-0114	11		1	300	<u>13 956</u> 13 134	<u>14 893</u> 13 134	<u>13 802</u> 13 134	<u>13 802</u> 13 134	<u>13 796</u> 13 134	<u>13 796</u> 13 134	<u>15 227</u> 13 134
225-107-0115	12		1	500	<u>24 565</u> 23 179	<u>26 126</u> 23 179	<u>24 307</u> 23 179	<u>24 307</u> 23 179	<u>24 297</u> 23 179	<u>24 297</u> 23 179	<u>26 682</u> 23 179
225-107-0116	13		1	600	<u>29 819</u> 28 152	<u>31 693</u> 28 152	<u>29 510</u> 28 152	<u>29 510</u> 28 152	<u>29 498</u> 28 152	<u>29 498</u> 28 152	<u>32 361</u> 28 152
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0204	1-10		1	250	<u>11 216</u> 10 536	<u>11 997</u> 10 536	<u>11 087</u> 10 536	<u>11 087</u> 10 536	<u>11 082</u> 10 536	<u>11 082</u> 10 536	<u>12 275</u> 10 536
225-107-0205	1-16		1	400	<u>15 886</u> 14 821	<u>17 135</u> 14 821	<u>15 679</u> 14 821	<u>15 679</u> 14 821	<u>15 671</u> 14 821	<u>15 671</u> 14 821	<u>17 580</u> 14 821
225-107-0206	1-20		1	500	<u>21 710</u> 20 357	<u>23 271</u> 20 357	<u>21 452</u> 20 357	<u>21 452</u> 20 357	<u>21 441</u> 20 357	<u>21 441</u> 20 357	<u>23 827</u> 20 357
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 533</u> 12 442	<u>14 860</u> 12 442	<u>13 314</u> 12 442	<u>13 314</u> 12 442	<u>13 305</u> 12 442	<u>13 305</u> 12 442	<u>15 333</u> 12 442

225-107-0109	1		1	1000	<u>50 636</u> 41 286	<u>43 461</u> 41 286	<u>47 752</u> 41 286
225-107-0110	2		1	1300	<u>64 289</u> 52 152	<u>54 962</u> 52 152	<u>60 540</u> 52 152
225-107-0111	3		1	1600	<u>81 385</u> 66 420	<u>69 905</u> 66 420	<u>76 770</u> 66 420
225-107-0112	4		1	1100	<u>59 853</u> 49 518	<u>51 960</u> 49 518	<u>56 680</u> 49 518
225-107-0113	5		1	1500	<u>78 981</u> 64 920	<u>68 219</u> 64 920	<u>74 655</u> 64 920
225-107-0114	11		1	300	<u>15 948</u> 13 134	<u>13 796</u> 13 134	<u>15 083</u> 13 134
225-107-0115	12		1	500	<u>27 884</u> 23 179	<u>24 297</u> 23 179	<u>26 442</u> 23 179
225-107-0116	13		1	600	<u>33 803</u> 28 152	<u>29 498</u> 28 152	<u>32 072</u> 28 152
225-107-0200	13015-2012						
225-107-0204	1-10		1	250	<u>12 876</u> 10 536	<u>11 082</u> 10 536	<u>12 155</u> 10 536
225-107-0205	1-16		1	400	<u>18 541</u> 14 821	<u>15 671</u> 14 821	<u>17 388</u> 14 821
225-107-0206	1-20		1	500	<u>25 029</u> 20 357	<u>21 441</u> 20 357	<u>23 587</u> 20 357
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>16 355</u> 12 442	<u>13 305</u> 12 442	<u>15 129</u> 12 442

225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>6 447</u> 6 125	<u>6 796</u> 6 125	<u>6 389</u> 6 125	<u>6 389</u> 6 125	<u>6 387</u> 6 125	<u>6 387</u> 6 125	<u>6 921</u> 6 125

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>203 792</u> 195 897	<u>211 604</u> 195 897	<u>202 501</u> 195 897	<u>202 501</u> 195 897	<u>202 451</u> 195 897	<u>202 451</u> 195 897

225-109.

225-109-0100	20									
	13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>102 010</u> 95 982	<u>108 878</u> 95 982	<u>100 874</u> 95 982	<u>100 874</u> 95 982	<u>100 830</u> 95 982	<u>100 830</u> 95 982
225-109-0102	2		1	2900	<u>128 464</u> 120 589	<u>137 517</u> 120 589	<u>126 967</u> 120 589	<u>126 967</u> 120 589	<u>126 908</u> 120 589	<u>126 908</u> 120 589
225-109-0103	3		1	5200	<u>231 093</u> 216 964	<u>247 327</u> 216 964	<u>228 409</u> 216 964	<u>228 409</u> 216 964	<u>228 303</u> 216 964	<u>228 303</u> 216 964

225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>7 190</u> 6 125	<u>6 387</u> 6 125	<u>6 867</u> 6 125

225-108-0100	13015-2012	3						
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>214 389</u> 195 897	<u>220 403</u> 195 897	<u>202 451</u> 195 897	<u>213 186</u> 195 897

225-109-0100	20	13015-2012						
225-109-0101	1		1	2200	<u>111 327</u> 95 982	<u>116 615</u> 95 982	<u>100 830</u> 95 982	<u>110 270</u> 95 982
225-109-0102	2		1	2900	<u>140 746</u> 120 589	<u>147 716</u> 120 589	<u>126 908</u> 120 589	<u>139 352</u> 120 589
225-109-0103	3		1	5200	<u>253 116</u> 216 964	<u>265 614</u> 216 964	<u>228 303</u> 216 964	<u>250 616</u> 216 964

225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>110 987</u> 104 196	<u>118 793</u> 104 196	<u>109 697</u> 104 196	<u>109 697</u> 104 196	<u>109 647</u> 104 196	<u>109 647</u> 104 196
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>139 650</u> 131 205	<u>149 329</u> 131 205	<u>138 050</u> 131 205	<u>138 050</u> 131 205	<u>137 988</u> 131 205	<u>137 988</u> 131 205
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>183 960</u> 172 580	<u>197 072</u> 172 580	<u>181 792</u> 172 580	<u>181 792</u> 172 580	<u>181 707</u> 172 580	<u>181 707</u> 172 580
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>237 292</u> 222 652	<u>254 150</u> 222 652	<u>234 504</u> 222 652	<u>234 504</u> 222 652	<u>234 395</u> 222 652	<u>234 395</u> 222 652
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>182 667</u> 172 179	<u>194 530</u> 172 179	<u>180 705</u> 172 179	<u>180 705</u> 172 179	<u>180 628</u> 172 179	<u>180 628</u> 172 179
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>307 850</u> 289 964	<u>328 143</u> 289 964	<u>304 495</u> 289 964	<u>304 495</u> 289 964	<u>304 363</u> 289 964	<u>304 363</u> 289 964
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>132 127</u> 124 429	<u>140 869</u> 124 429	<u>130 682</u> 124 429	<u>130 682</u> 124 429	<u>130 625</u> 124 429	<u>130 625</u> 124 429
225-109-0111	78		1	6200	<u>286 610</u> 269 634	<u>305 967</u> 269 634	<u>283 411</u> 269 634	<u>283 411</u> 269 634	<u>283 285</u> 269 634	<u>283 285</u> 269 634
225-109-0112	79		1	2000	<u>88 627</u> 83 196	<u>94 871</u> 83 196	<u>87 595</u> 83 196	<u>87 595</u> 83 196	<u>87 555</u> 83 196	<u>87 555</u> 83 196
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>207 417</u> 195 321	<u>221 154</u> 195 321	<u>205 146</u> 195 321	<u>205 146</u> 195 321	<u>205 057</u> 195 321	<u>205 057</u> 195 321
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>72 850</u> 68 482	<u>77 845</u> 68 482	<u>72 024</u> 68 482	<u>72 024</u> 68 482	<u>71 992</u> 68 482	<u>71 992</u> 68 482
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>133 127</u> 124 759	<u>142 805</u> 124 759	<u>131 527</u> 124 759	<u>131 527</u> 124 759	<u>131 464</u> 124 759	<u>131 464</u> 124 759

225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>121 576</u> 104 196	<u>127 584</u> 104 196	<u>109 647</u> 104 196	<u>120 374</u> 104 196
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>152 779</u> 131 205	<u>160 230</u> 131 205	<u>137 988</u> 131 205	<u>151 289</u> 131 205
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>201 748</u> 172 580	<u>211 842</u> 172 580	<u>181 707</u> 172 580	<u>199 729</u> 172 580
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>260 162</u> 222 652	<u>273 141</u> 222 652	<u>234 395</u> 222 652	<u>257 566</u> 222 652
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>198 760</u> 172 179	<u>207 894</u> 172 179	<u>180 628</u> 172 179	<u>196 934</u> 172 179
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>335 379</u> 289 964	<u>351 001</u> 289 964	<u>304 363</u> 289 964	<u>332 254</u> 289 964
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>143 986</u> 124 429	<u>150 716</u> 124 429	<u>130 625</u> 124 429	<u>142 640</u> 124 429
225-109-0111	78		1	6200	<u>312 869</u> 269 634	<u>327 771</u> 269 634	<u>283 285</u> 269 634	<u>309 889</u> 269 634
225-109-0112	79		1	2000	<u>97 098</u> 83 196	<u>101 905</u> 83 196	<u>87 555</u> 83 196	<u>96 136</u> 83 196
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>226 052</u> 195 321	<u>236 627</u> 195 321	<u>205 057</u> 195 321	<u>223 937</u> 195 321
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>79 626</u> 68 482	<u>83 472</u> 68 482	<u>71 992</u> 68 482	<u>78 857</u> 68 482
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>146 256</u> 124 759	<u>153 707</u> 124 759	<u>131 464</u> 124 759	<u>144 766</u> 124 759

225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>135 528</u> 128 446	<u>143 334</u> 128 446	<u>134 238</u> 128 446	<u>134 238</u> 128 446	<u>134 188</u> 128 446	<u>134 188</u> 128 446
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>151 943</u> 143 571	<u>161 309</u> 143 571	<u>150 395</u> 143 571	<u>150 395</u> 143 571	<u>150 334</u> 143 571	<u>150 334</u> 143 571
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>190 908</u> 179 884	<u>203 396</u> 179 884	<u>188 843</u> 179 884	<u>188 843</u> 179 884	<u>188 762</u> 179 884	<u>188 762</u> 179 884
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>240 231</u> 226 652	<u>255 529</u> 226 652	<u>237 702</u> 226 652	<u>237 702</u> 226 652	<u>237 603</u> 226 652	<u>237 603</u> 226 652
225-109-0209	77		1	6800	<u>331 176</u> 312 357	<u>352 406</u> 312 357	<u>327 667</u> 312 357	<u>327 667</u> 312 357	<u>327 529</u> 312 357	<u>327 529</u> 312 357

225-110.

225-110-0100	21509-76									
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 299</u> 17 374	<u>19 307</u> 17 374	<u>18 132</u> 17 374	<u>18 132</u> 17 374	<u>18 125</u> 17 374	<u>18 125</u> 17 374
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>19 873</u> 18 824		<u>19 707</u> 18 824	<u>19 717</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824
225-110-0300		2								
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>14 415</u> 12 457	<u>15 324</u> 12 457	<u>15 143</u> 12 457	<u>15 414</u> 12 457	<u>14 799</u> 12 457	<u>15 270</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 618</u> 11 300	<u>13 212</u> 11 300	<u>13 093</u> 11 300	<u>13 271</u> 11 300	<u>12 868</u> 11 300	<u>13 176</u> 11 300

225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>146 117</u> 128 446	<u>152 125</u> 128 446	<u>134 188</u> 128 446	<u>144 915</u> 128 446
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>164 649</u> 143 571	<u>171 859</u> 143 571	<u>150 334</u> 143 571	<u>163 207</u> 143 571
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>207 849</u> 179 884	<u>217 463</u> 179 884	<u>188 762</u> 179 884	<u>205 926</u> 179 884
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>260 984</u> 226 652	<u>272 761</u> 226 652	<u>237 603</u> 226 652	<u>258 629</u> 226 652
225-109-0209	77		1	6800	<u>359 976</u> 312 357	<u>376 319</u> 312 357	<u>327 529</u> 312 357	<u>356 707</u> 312 357

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>19 667</u> 17 374	<u>20 443</u> 17 374	<u>18 125</u> 17 374	<u>19 511</u> 17 374	
225-110-0102	21509-76		1	323			<u>19 605</u> 18 824		
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>16 411</u> 12 457	<u>17 588</u> 12 457	<u>15 052</u> 12 457	<u>15 777</u> 12 457	
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>13 922</u> 11 300	<u>14 692</u> 11 300	<u>13 034</u> 11 300	<u>13 508</u> 11 300	

225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>14 277</u> 12 511	<u>15 090</u> 12 511	<u>14 928</u> 12 511	<u>15 171</u> 12 511	<u>14 620</u> 12 511	<u>15 041</u> 12 511
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 102</u> 12 737	<u>14 711</u> 12 737	<u>14 590</u> 12 737	<u>14 772</u> 12 737	<u>14 359</u> 12 737	<u>14 675</u> 12 737
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>16 517</u> 14 688	<u>17 347</u> 14 688	<u>17 181</u> 14 688	<u>17 429</u> 14 688	<u>16 867</u> 14 688	<u>17 297</u> 14 688
225-110-0400		2								
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>15 569</u> 14 187	<u>16 178</u> 14 187	<u>16 057</u> 14 187	<u>16 239</u> 14 187	<u>15 826</u> 14 187	<u>16 142</u> 14 187
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>17 793</u> 15 985	<u>18 605</u> 15 985	<u>18 444</u> 15 985	<u>18 686</u> 15 985	<u>18 136</u> 15 985	<u>18 557</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 357</u> 11 042	<u>12 951</u> 11 042	<u>12 832</u> 11 042	<u>13 010</u> 11 042	<u>12 607</u> 11 042	<u>12 915</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 053</u> 12 254	<u>14 883</u> 12 254	<u>14 717</u> 12 254	<u>14 965</u> 12 254	<u>14 403</u> 12 254	<u>14 833</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012									
225-110-0501	10		1	160	<u>16 555</u> 15 560	<u>16 961</u> 15 560	<u>16 880</u> 15 560	<u>17 001</u> 15 560	<u>16 726</u> 15 560	<u>16 937</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>23 647</u> 21 869	<u>24 408</u> 21 869	<u>24 256</u> 21 869	<u>24 484</u> 21 869	<u>23 968</u> 21 869	<u>24 363</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3								
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>140 008</u> 132 921	<u>147 744</u> 132 921	<u>138 729</u> 132 921	<u>138 729</u> 132 921	<u>138 679</u> 132 921	<u>138 679</u> 132 921
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>142 231</u> 135 125	<u>149 958</u> 135 125	<u>140 954</u> 135 125	<u>140 954</u> 135 125	<u>140 904</u> 135 125	<u>140 904</u> 135 125

225-2.

225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>16 061</u> 12 511	<u>17 114</u> 12 511	<u>14 847</u> 12 511	<u>15 494</u> 12 511
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>15 440</u> 12 737	<u>16 229</u> 12 737	<u>14 529</u> 12 737	<u>15 015</u> 12 737
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>18 339</u> 14 688	<u>19 415</u> 14 688	<u>17 098</u> 14 688	<u>17 760</u> 14 688
225-110-0400		2						
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>16 907</u> 14 187	<u>17 696</u> 14 187	<u>15 996</u> 14 187	<u>16 482</u> 14 187
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>19 577</u> 15 985	<u>20 629</u> 15 985	<u>18 363</u> 15 985	<u>19 010</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>13 661</u> 11 042	<u>14 431</u> 11 042	<u>12 773</u> 11 042	<u>13 247</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 875</u> 12 254	<u>16 951</u> 12 254	<u>14 634</u> 12 254	<u>15 296</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012							
225-110-0501	10		1	160	<u>17 447</u> 15 560	<u>17 973</u> 15 560	<u>16 840</u> 15 560	<u>17 163</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>25 319</u> 21 869	<u>26 306</u> 21 869	<u>24 180</u> 21 869	<u>24 788</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3						
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>150 503</u> 132 921	<u>156 459</u> 132 921	<u>138 679</u> 132 921	<u>149 312</u> 132 921
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 714</u> 135 125	<u>158 662</u> 135 125	<u>140 904</u> 135 125	<u>151 524</u> 135 125

225-201.

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 648</u> 33 036	<u>38 770</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 112</u> 33 036	<u>35 112</u> 33 036	<u>39 884</u> 33 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>63 791</u> 58 929	<u>69 645</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 786</u> 58 929	<u>62 786</u> 58 929	<u>71 732</u> 58 929
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>82 619</u> 75 446	<u>91 449</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>81 103</u> 75 446	<u>81 103</u> 75 446	<u>94 597</u> 75 446
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>136 357</u> 125 893	<u>148 970</u> 125 893	<u>134 272</u> 125 893	<u>134 272</u> 125 893	<u>134 190</u> 125 893	<u>134 190</u> 125 893	<u>153 468</u> 125 893
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>185 029</u> 170 089	<u>203 199</u> 170 089	<u>182 025</u> 170 089	<u>182 025</u> 170 089	<u>181 907</u> 170 089	<u>181 907</u> 170 089	<u>209 678</u> 170 089

225-202.

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>94 731</u> 89 775	<u>100 195</u> 89 775	<u>93 828</u> 89 775	<u>93 828</u> 89 775	<u>93 792</u> 89 775	<u>93 792</u> 89 775
225-202-0102	2		1	550	<u>42 860</u> 41 148	<u>44 577</u> 41 148	<u>42 576</u> 41 148	<u>42 576</u> 41 148	<u>42 565</u> 41 148	<u>42 565</u> 41 148
225-202-0103	3		1	900	<u>58 858</u> 56 189	<u>61 668</u> 56 189	<u>58 393</u> 56 189	<u>58 393</u> 56 189	<u>58 375</u> 56 189	<u>58 375</u> 56 189

225-201-0100	13015-2012						
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>42 287</u> 33 036	<u>35 112</u> 33 036	<u>39 403</u> 33 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>76 239</u> 58 929	<u>62 786</u> 58 929	<u>70 831</u> 58 929
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>101 394</u> 75 446	<u>81 103</u> 75 446	<u>93 237</u> 75 446
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>163 178</u> 125 893	<u>134 190</u> 125 893	<u>151 526</u> 125 893
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>223 666</u> 170 089	<u>181 907</u> 170 089	<u>206 880</u> 170 089

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750	<u>102 143</u> 89 775	<u>106 349</u> 89 775	<u>93 792</u> 89 775	<u>101 301</u> 89 775
225-202-0102	2		1	550	<u>45 190</u> 41 148	<u>46 512</u> 41 148	<u>42 565</u> 41 148	<u>44 925</u> 41 148
225-202-0103	3		1	900	<u>62 670</u> 56 189	<u>64 833</u> 56 189	<u>58 375</u> 56 189	<u>62 237</u> 56 189

225-202-0104	4		1	1530	<u>86 469</u> 82 093	<u>91 246</u> 82 093	<u>85 680</u> 82 093	<u>85 680</u> 82 093	<u>85 649</u> 82 093	<u>85 649</u> 82 093
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 291</u> 12 411	<u>14 321</u> 12 411	<u>13 121</u> 12 411	<u>13 121</u> 12 411	<u>13 114</u> 12 411	<u>13 114</u> 12 411
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 063</u> 18 839	<u>21 468</u> 18 839	<u>19 830</u> 18 839	<u>19 830</u> 18 839	<u>19 821</u> 18 839	<u>19 821</u> 18 839
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>37 449</u> 35 625	<u>39 416</u> 35 625	<u>37 124</u> 35 625	<u>37 124</u> 35 625	<u>37 111</u> 35 625	<u>37 111</u> 35 625
225-202-0500	13015-2012, 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>20 235</u> 19 075	<u>21 610</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>157 770</u> 148 125	<u>168 853</u> 148 125	<u>155 938</u> 148 125	<u>155 938</u> 148 125	<u>155 866</u> 148 125	<u>155 866</u> 148 125
225-202-0700	13015-2012, 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 275</u> 18 214	<u>20 461</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>19 071</u> 18 214	<u>19 071</u> 18 214
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>57 101</u> 55 000	<u>59 130</u> 55 000	<u>56 765</u> 55 000	<u>56 765</u> 55 000	<u>56 752</u> 55 000	<u>56 752</u> 55 000
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>74 329</u> 71 429	<u>77 208</u> 71 429	<u>73 853</u> 71 429	<u>73 853</u> 71 429	<u>73 835</u> 71 429	<u>73 835</u> 71 429

225-202-0104	4		1	1530	<u>92 949</u> 82 093	<u>96 627</u> 82 093	<u>85 649</u> 82 093	<u>92 214</u> 82 093
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2							
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>14 689</u> 12 411	<u>15 482</u> 12 411	<u>13 114</u> 12 411	<u>14 530</u> 12 411
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>21 969</u> 18 839	<u>23 050</u> 18 839	<u>19 821</u> 18 839	<u>21 752</u> 18 839
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>40 117</u> 35 625	<u>41 631</u> 35 625	<u>37 111</u> 35 625	<u>39 814</u> 35 625
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2							
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 091</u> 19 075	<u>23 129</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>21 883</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>172 805</u> 148 125	<u>181 338</u> 148 125	<u>155 866</u> 148 125	<u>171 099</u> 148 125
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2							
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>20 884</u> 18 214	<u>21 798</u> 18 214	<u>19 071</u> 18 214	<u>20 702</u> 18 214
225-202-0900	13015-2012							
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>59 853</u> 55 000	<u>61 416</u> 55 000	<u>56 752</u> 55 000	<u>59 541</u> 55 000
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>78 234</u> 71 429	<u>80 450</u> 71 429	<u>73 835</u> 71 429	<u>77 791</u> 71 429

225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>137 455</u> 133 125	<u>141 305</u> 133 125	<u>136 819</u> 133 125	<u>136 819</u> 133 125	<u>136 794</u> 133 125	<u>136 794</u> 133 125
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>140 038</u> 132 697	<u>148 137</u> 132 697	<u>138 699</u> 132 697	<u>138 699</u> 132 697	<u>138 647</u> 132 697	<u>138 647</u> 132 697
225-202-1102	³ / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>128 922</u> 121 905	<u>136 746</u> 121 905	<u>127 629</u> 121 905	<u>127 629</u> 121 905	<u>127 578</u> 121 905	<u>127 578</u> 121 905
225-202-1103	⁵ / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>147 163</u> 139 995	<u>154 893</u> 139 995	<u>145 885</u> 139 995	<u>145 885</u> 139 995	<u>145 835</u> 139 995	<u>145 835</u> 139 995
225-202-1104	⁸ / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>125 447</u> 118 539	<u>133 174</u> 118 539	<u>124 170</u> 118 539	<u>124 170</u> 118 539	<u>124 120</u> 118 539	<u>124 120</u> 118 539
225-202-1105	¹¹ / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>129 939</u> 122 991	<u>137 647</u> 122 991	<u>128 665</u> 122 991	<u>128 665</u> 122 991	<u>128 615</u> 122 991	<u>128 615</u> 122 991
225-202-1106	¹² / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>101 733</u> 95 078	<u>109 501</u> 95 078	<u>100 449</u> 95 078	<u>100 449</u> 95 078	<u>100 399</u> 95 078	<u>100 399</u> 95 078
225-202-1107	¹⁵ / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>115 366</u> 108 516	<u>123 180</u> 108 516	<u>114 074</u> 108 516	<u>114 074</u> 108 516	<u>114 023</u> 108 516	<u>114 023</u> 108 516
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 152</u> 4 932	<u>5 378</u> 4 932	<u>5 114</u> 4 932	<u>5 114</u> 4 932	<u>5 113</u> 4 932	<u>5 113</u> 4 932
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>14 849</u> 13 651	<u>15 338</u> 13 651	<u>15 231</u> 13 651	<u>15 370</u> 13 651	<u>15 045</u> 13 651	<u>15 226</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>13 621</u> 12 566	<u>14 045</u> 12 566	<u>13 952</u> 12 566	<u>14 073</u> 12 566	<u>13 791</u> 12 566	<u>13 948</u> 12 566

225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>142 677</u> 133 125	<u>145 641</u> 133 125	<u>136 794</u> 133 125	<u>142 085</u> 133 125
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>151 024</u> 132 697	<u>157 259</u> 132 697	<u>138 647</u> 132 697	<u>149 778</u> 132 697
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>139 536</u> 121 905	<u>145 559</u> 121 905	<u>127 578</u> 121 905	<u>138 331</u> 121 905
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>157 649</u> 139 995	<u>163 600</u> 139 995	<u>145 835</u> 139 995	<u>156 459</u> 139 995
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>135 929</u> 118 539	<u>141 878</u> 118 539	<u>124 120</u> 118 539	<u>134 740</u> 118 539
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>140 396</u> 122 991	<u>146 330</u> 122 991	<u>128 615</u> 122 991	<u>139 209</u> 122 991
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>112 271</u> 95 078	<u>118 251</u> 95 078	<u>100 399</u> 95 078	<u>111 075</u> 95 078
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>125 966</u> 108 516	<u>131 982</u> 108 516	<u>114 023</u> 108 516	<u>124 763</u> 108 516
225-202-1200	13015-2012							
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 459</u> 4 932	<u>5 633</u> 4 932	<u>5 113</u> 4 932	<u>5 424</u> 4 932
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>15 905</u> 13 651	<u>16 328</u> 13 651	<u>15 175</u> 13 651	<u>15 547</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 538</u> 12 566	<u>14 905</u> 12 566	<u>13 904</u> 12 566	<u>14 227</u> 12 566

225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 682</u> 9 375	<u>9 957</u> 9 375	<u>9 637</u> 9 375	<u>9 637</u> 9 375	<u>9 635</u> 9 375	<u>9 635</u> 9 375
225-202-1209	5		1	73	<u>6 718</u> 6 238	<u>6 906</u> 6 238	<u>6 865</u> 6 238	<u>6 918</u> 6 238	<u>6 793</u> 6 238	<u>6 863</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 905</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 640</u> 4 464	<u>4 640</u> 4 464
225-202-1600	/ 2 13015-2012 , 9									
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>22 418</u> 22 054	<u>22 558</u> 22 054	<u>22 395</u> 22 054	<u>22 395</u> 22 054	<u>22 394</u> 22 054	<u>22 394</u> 22 054

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>119 891</u> 112 973	<u>127 727</u> 112 973	<u>118 596</u> 112 973	<u>118 596</u> 112 973	<u>118 545</u> 112 973	<u>118 545</u> 112 973
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>135 933</u> 128 844	<u>143 741</u> 128 844	<u>134 642</u> 128 844	<u>134 642</u> 128 844	<u>134 591</u> 128 844	<u>134 591</u> 128 844
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>189 688</u> 181 961	<u>197 496</u> 181 961	<u>188 397</u> 181 961	<u>188 397</u> 181 961	<u>188 347</u> 181 961	<u>188 347</u> 181 961
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>131 161</u> 124 102	<u>139 006</u> 124 102	<u>129 864</u> 124 102	<u>129 864</u> 124 102	<u>129 813</u> 124 102	<u>129 813</u> 124 102

225-202-1207	15-5		1	88	<u>10 055</u> 9 375	<u>10 266</u> 9 375	<u>9 635</u> 9 375	<u>10 012</u> 9 375
225-202-1209	5		1	73	<u>7 124</u> 6 238	<u>7 286</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 986</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 986</u> 4 464	<u>5 160</u> 4 464	<u>4 640</u> 4 464	<u>4 951</u> 4 464
225-202-1600	/ 213015-2012, 9							
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>22 609</u> 22 054	<u>22 717</u> 22 054	<u>22 394</u> 22 054	<u>22 587</u> 22 054

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>130 522</u> 112 973	<u>136 554</u> 112 973	<u>118 545</u> 112 973	<u>129 315</u> 112 973
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>146 525</u> 128 844	<u>152 536</u> 128 844	<u>134 591</u> 128 844	<u>145 323</u> 128 844
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>200 280</u> 181 961	<u>206 291</u> 181 961	<u>188 347</u> 181 961	<u>199 078</u> 181 961
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 804</u> 124 102	<u>147 844</u> 124 102	<u>129 813</u> 124 102	<u>140 596</u> 124 102

225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>170 720</u> 163 219	<u>178 528</u> 163 219	<u>169 429</u> 163 219	<u>169 429</u> 163 219	<u>169 379</u> 163 219	<u>169 379</u> 163 219
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>119 067</u> 112 169	<u>126 887</u> 112 169	<u>117 774</u> 112 169	<u>117 774</u> 112 169	<u>117 723</u> 112 169	<u>117 723</u> 112 169
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>119 402</u> 112 500	<u>127 222</u> 112 500	<u>118 109</u> 112 500	<u>118 109</u> 112 500	<u>118 058</u> 112 500	<u>118 058</u> 112 500
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 718</u> 128 616	<u>143 548</u> 128 616	<u>134 423</u> 128 616	<u>134 423</u> 128 616	<u>134 373</u> 128 616	<u>134 373</u> 128 616
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 014</u> 144 723	<u>159 838</u> 144 723	<u>150 721</u> 144 723	<u>150 721</u> 144 723	<u>150 670</u> 144 723	<u>150 670</u> 144 723
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>143 642</u> 136 451	<u>151 466</u> 136 451	<u>142 349</u> 136 451	<u>142 349</u> 136 451	<u>142 298</u> 136 451	<u>142 298</u> 136 451
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 134</u> 139 897	<u>154 965</u> 139 897	<u>145 840</u> 139 897	<u>145 840</u> 139 897	<u>145 789</u> 139 897	<u>145 789</u> 139 897
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>132 089</u> 124 956	<u>140 025</u> 124 956	<u>130 777</u> 124 956	<u>130 777</u> 124 956	<u>130 725</u> 124 956	<u>130 725</u> 124 956
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>9 868</u> 9 467	<u>10 274</u> 9 467	<u>9 801</u> 9 467	<u>9 801</u> 9 467	<u>9 799</u> 9 467	<u>9 799</u> 9 467
225-203-0702	2		1	220	<u>17 221</u> 16 535	<u>17 907</u> 16 535	<u>17 107</u> 16 535	<u>17 107</u> 16 535	<u>17 103</u> 16 535	<u>17 103</u> 16 535
225-203-0703	3		1	350	<u>26 248</u> 25 171	<u>27 341</u> 25 171	<u>26 068</u> 25 171	<u>26 068</u> 25 171	<u>26 061</u> 25 171	<u>26 061</u> 25 171

225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>181 312</u> 163 219	<u>187 324</u> 163 219	<u>169 379</u> 163 219	<u>180 110</u> 163 219
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>129 676</u> 112 169	<u>135 697</u> 112 169	<u>117 723</u> 112 169	<u>128 472</u> 112 169
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>130 011</u> 112 500	<u>136 032</u> 112 500	<u>118 058</u> 112 500	<u>128 807</u> 112 500
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 340</u> 128 616	<u>152 368</u> 128 616	<u>134 373</u> 128 616	<u>145 134</u> 128 616
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>162 628</u> 144 723	<u>168 651</u> 144 723	<u>150 670</u> 144 723	<u>161 423</u> 144 723
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>154 256</u> 136 451	<u>160 279</u> 136 451	<u>142 298</u> 136 451	<u>153 051</u> 136 451
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 756</u> 139 897	<u>163 784</u> 139 897	<u>145 789</u> 139 897	<u>156 551</u> 139 897
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>142 855</u> 124 956	<u>148 965</u> 124 956	<u>130 725</u> 124 956	<u>141 633</u> 124 956
225-203-0700	13015-2012							
225-203-0701	1		1	130	<u>10 419</u> 9 467	<u>10 731</u> 9 467	<u>9 799</u> 9 467	<u>10 356</u> 9 467
225-203-0702	2		1	220	<u>18 152</u> 16 535	<u>18 681</u> 16 535	<u>17 103</u> 16 535	<u>18 047</u> 16 535
225-203-0703	3		1	350	<u>27 731</u> 25 171	<u>28 572</u> 25 171	<u>26 061</u> 25 171	<u>27 562</u> 25 171

225-203-0704	4		1	480	<u>29 680</u> 28 277	<u>31 179</u> 28 277	<u>29 432</u> 28 277	<u>29 432</u> 28 277	<u>29 422</u> 28 277	<u>29 422</u> 28 277
225-203-0705	5		1	600	<u>46 330</u> 44 467	<u>48 203</u> 44 467	<u>46 020</u> 44 467	<u>46 020</u> 44 467	<u>46 008</u> 44 467	<u>46 008</u> 44 467
225-203-0706	6		1	1250	<u>87 782</u> 84 003	<u>91 684</u> 84 003	<u>87 137</u> 84 003	<u>87 137</u> 84 003	<u>87 111</u> 84 003	<u>87 111</u> 84 003
225-203-0707	7		1	1770	<u>140 882</u> 135 335	<u>146 408</u> 135 335	<u>139 969</u> 135 335	<u>139 969</u> 135 335	<u>139 933</u> 135 335	<u>139 933</u> 135 335
225-203-0708	8		1	2880	<u>202 239</u> 193 534	<u>211 231</u> 193 534	<u>200 753</u> 193 534	<u>200 753</u> 193 534	<u>200 695</u> 193 534	<u>200 695</u> 193 534
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 631</u> 12 098	<u>13 178</u> 12 098	<u>12 541</u> 12 098	<u>12 541</u> 12 098	<u>12 537</u> 12 098	<u>12 537</u> 12 098
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 841</u> 23 616	<u>26 168</u> 23 616	<u>24 622</u> 23 616	<u>24 622</u> 23 616	<u>24 613</u> 23 616	<u>24 613</u> 23 616
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>46 864</u> 45 268	<u>48 347</u> 45 268	<u>46 619</u> 45 268	<u>46 619</u> 45 268	<u>46 609</u> 45 268	<u>46 609</u> 45 268
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>51 357</u> 49 598	<u>52 996</u> 49 598	<u>51 086</u> 49 598	<u>51 086</u> 49 598	<u>51 075</u> 49 598	<u>51 075</u> 49 598
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>60 912</u> 58 438	<u>63 409</u> 58 438	<u>60 499</u> 58 438	<u>60 499</u> 58 438	<u>60 483</u> 58 438	<u>60 483</u> 58 438
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>99 420</u> 96 161	<u>102 386</u> 96 161	<u>98 930</u> 96 161	<u>98 930</u> 96 161	<u>98 911</u> 96 161	<u>98 911</u> 96 161
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>106 589</u> 103 080	<u>109 789</u> 103 080	<u>106 060</u> 103 080	<u>106 060</u> 103 080	<u>106 039</u> 103 080	<u>106 039</u> 103 080
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>18 718</u> 17 455	<u>20 201</u> 17 455	<u>18 472</u> 17 455	<u>18 472</u> 17 455	<u>18 463</u> 17 455	<u>18 463</u> 17 455

225-203-0704	4		1	480	<u>31 713</u> 28 277	<u>32 867</u> 28 277	<u>29 422</u> 28 277	<u>31 482</u> 28 277
225-203-0705	5		1	600	<u>48 871</u> 44 467	<u>50 313</u> 44 467	<u>46 008</u> 44 467	<u>48 583</u> 44 467
225-203-0706	6		1	1250	<u>93 076</u> 84 003	<u>96 080</u> 84 003	<u>87 111</u> 84 003	<u>92 475</u> 84 003
225-203-0707	7		1	1770	<u>148 379</u> 135 335	<u>152 633</u> 135 335	<u>139 933</u> 135 335	<u>147 528</u> 135 335
225-203-0708	8		1	2880	<u>214 437</u> 193 534	<u>221 359</u> 193 534	<u>200 695</u> 193 534	<u>213 052</u> 193 534
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>13 372</u> 12 098	<u>13 793</u> 12 098	<u>12 537</u> 12 098	<u>13 288</u> 12 098
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>26 641</u> 23 616	<u>27 663</u> 23 616	<u>24 613</u> 23 616	<u>26 437</u> 23 616
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>48 876</u> 45 268	<u>50 017</u> 45 268	<u>46 609</u> 45 268	<u>48 647</u> 45 268
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>53 580</u> 49 598	<u>54 842</u> 49 598	<u>51 075</u> 49 598	<u>53 328</u> 49 598
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>64 300</u> 58 438	<u>66 223</u> 58 438	<u>60 483</u> 58 438	<u>63 915</u> 58 438
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>103 444</u> 96 161	<u>105 727</u> 96 161	<u>98 911</u> 96 161	<u>102 987</u> 96 161
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>110 930</u> 103 080	<u>113 394</u> 103 080	<u>106 039</u> 103 080	<u>110 437</u> 103 080
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>20 729</u> 17 455	<u>21 871</u> 17 455	<u>18 463</u> 17 455	<u>20 501</u> 17 455

225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>32 870</u> 30 893	<u>35 134</u> 30 893	<u>32 496</u> 30 893	<u>32 496</u> 30 893	<u>32 482</u> 30 893	<u>32 482</u> 30 893
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>45 099</u> 42 813	<u>47 597</u> 42 813	<u>44 686</u> 42 813	<u>44 686</u> 42 813	<u>44 670</u> 42 813	<u>44 670</u> 42 813
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>169 987</u> 163 482	<u>176 387</u> 163 482	<u>168 929</u> 163 482	<u>168 929</u> 163 482	<u>168 888</u> 163 482	<u>168 888</u> 163 482
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>125 156</u> 119 018	<u>131 790</u> 119 018	<u>124 059</u> 119 018	<u>124 059</u> 119 018	<u>124 016</u> 119 018	<u>124 016</u> 119 018
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>176 996</u> 170 134	<u>183 786</u> 170 134	<u>175 873</u> 170 134	<u>175 873</u> 170 134	<u>175 829</u> 170 134	<u>175 829</u> 170 134
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 770</u> 3 616	<u>3 926</u> 3 616	<u>3 744</u> 3 616	<u>3 744</u> 3 616	<u>3 743</u> 3 616	<u>3 743</u> 3 616
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 582</u> 4 330	<u>4 863</u> 4 330	<u>4 535</u> 4 330	<u>4 535</u> 4 330	<u>4 534</u> 4 330	<u>4 534</u> 4 330
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 140</u> 5 848	<u>6 452</u> 5 848	<u>6 088</u> 5 848	<u>6 088</u> 5 848	<u>6 086</u> 5 848	<u>6 086</u> 5 848
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 396</u> 7 946	<u>8 896</u> 7 946	<u>8 314</u> 7 946	<u>8 314</u> 7 946	<u>8 311</u> 7 946	<u>8 311</u> 7 946
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 751</u> 9 241	<u>10 313</u> 9 241	<u>9 658</u> 9 241	<u>9 658</u> 9 241	<u>9 654</u> 9 241	<u>9 654</u> 9 241
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 919</u> 11 339	<u>12 543</u> 11 339	<u>11 815</u> 11 339	<u>11 815</u> 11 339	<u>11 811</u> 11 339	<u>11 811</u> 11 339
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 430</u> 12 723	<u>14 210</u> 12 723	<u>13 301</u> 12 723	<u>13 301</u> 12 723	<u>13 296</u> 12 723	<u>13 296</u> 12 723

225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>35 941</u> 30 893	<u>37 683</u> 30 893	<u>32 482</u> 30 893	<u>35 592</u> 30 893
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>48 487</u> 42 813	<u>50 410</u> 42 813	<u>44 670</u> 42 813	<u>48 103</u> 42 813
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>178 670</u> 163 482	<u>183 597</u> 163 482	<u>168 888</u> 163 482	<u>177 684</u> 163 482
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>134 156</u> 119 018	<u>139 263</u> 119 018	<u>124 016</u> 119 018	<u>133 134</u> 119 018
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>186 208</u> 170 134	<u>191 435</u> 170 134	<u>175 829</u> 170 134	<u>185 162</u> 170 134
225-203-0800	13015-2012							
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 982</u> 3 616	<u>4 102</u> 3 616	<u>3 743</u> 3 616	<u>3 958</u> 3 616
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 963</u> 4 330	<u>5 179</u> 4 330	<u>4 534</u> 4 330	<u>4 920</u> 4 330
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 564</u> 5 848	<u>6 804</u> 5 848	<u>6 086</u> 5 848	<u>6 515</u> 5 848
225-203-0804	-4		1	160	<u>9 074</u> 7 946	<u>9 459</u> 7 946	<u>8 311</u> 7 946	<u>8 997</u> 7 946
225-203-0805	-5		1	180	<u>10 513</u> 9 241	<u>10 946</u> 9 241	<u>9 654</u> 9 241	<u>10 427</u> 9 241
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 766</u> 11 339	<u>13 246</u> 11 339	<u>11 811</u> 11 339	<u>12 670</u> 11 339
225-203-0807	-7		1	250	<u>14 489</u> 12 723	<u>15 090</u> 12 723	<u>13 296</u> 12 723	<u>14 369</u> 12 723

225-203-0808	-8		1	270	<u>15 056</u> 14 286	<u>15 898</u> 14 286	<u>14 916</u> 14 286	<u>14 916</u> 14 286	<u>14 911</u> 14 286	<u>14 911</u> 14 286
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 523</u> 15 670	<u>17 459</u> 15 670	<u>16 368</u> 15 670	<u>16 368</u> 15 670	<u>16 362</u> 15 670	<u>16 362</u> 15 670
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 004</u> 17 946	<u>20 190</u> 17 946	<u>18 808</u> 17 946	<u>18 808</u> 17 946	<u>18 800</u> 17 946	<u>18 800</u> 17 946
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 523</u> 13 825	<u>15 272</u> 13 825	<u>14 399</u> 13 825	<u>14 399</u> 13 825	<u>14 394</u> 13 825	<u>14 394</u> 13 825
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 449</u> 9 942	<u>10 995</u> 9 942	<u>10 359</u> 9 942	<u>10 359</u> 9 942	<u>10 355</u> 9 942	<u>10 355</u> 9 942
225-203-0908	1		1	275	<u>13 982</u> 13 214	<u>14 841</u> 13 214	<u>13 840</u> 13 214	<u>13 840</u> 13 214	<u>13 835</u> 13 214	<u>13 835</u> 13 214
225-203-0911	2		1	175	<u>9 604</u> 9 107	<u>10 151</u> 9 107	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 510</u> 9 107	<u>9 510</u> 9 107
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 539</u> 1 477	<u>1 601</u> 1 477	<u>1 528</u> 1 477	<u>1 528</u> 1 477	<u>1 528</u> 1 477	<u>1 528</u> 1 477
225-203-1002	10		1	40	<u>2 381</u> 2 265	<u>2 505</u> 2 265	<u>2 360</u> 2 265	<u>2 360</u> 2 265	<u>2 359</u> 2 265	<u>2 359</u> 2 265
225-203-1005	9		1	1000	<u>80 911</u> 77 762	<u>84 033</u> 77 762	<u>80 395</u> 77 762	<u>80 395</u> 77 762	<u>80 375</u> 77 762	<u>80 375</u> 77 762

225-204.

225-203-0808	-8		1	270	<u>16 199</u> 14 286	<u>16 848</u> 14 286	<u>14 911</u> 14 286	<u>16 069</u> 14 286
225-203-0809	-9		1	300	<u>17 793</u> 15 670	<u>18 514</u> 15 670	<u>16 362</u> 15 670	<u>17 649</u> 15 670
225-203-0810	-10		1	380	<u>20 613</u> 17 946	<u>21 527</u> 17 946	<u>18 800</u> 17 946	<u>20 431</u> 17 946
225-203-0900	13015-2012							
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 539</u> 13 825	<u>16 116</u> 13 825	<u>14 394</u> 13 825	<u>15 424</u> 13 825
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 190</u> 9 942	<u>11 611</u> 9 942	<u>10 355</u> 9 942	<u>11 106</u> 9 942
225-203-0908	1		1	275	<u>15 147</u> 13 214	<u>15 808</u> 13 214	<u>13 835</u> 13 214	<u>15 015</u> 13 214
225-203-0911	2		1	175	<u>10 345</u> 9 107	<u>10 766</u> 9 107	<u>9 510</u> 9 107	<u>10 261</u> 9 107
225-203-1000	13015-2012							
225-203-1001	5		1	20	<u>1 623</u> 1 477	<u>1 671</u> 1 477	<u>1 528</u> 1 477	<u>1 614</u> 1 477
225-203-1002	10		1	40	<u>2 550</u> 2 265	<u>2 646</u> 2 265	<u>2 359</u> 2 265	<u>2 531</u> 2 265
225-203-1005	9		1	1000	<u>85 146</u> 77 762	<u>87 550</u> 77 762	<u>80 375</u> 77 762	<u>84 666</u> 77 762

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>340 006</u> 330 499	<u>347 811</u> 330 499	<u>338 715</u> 330 499	<u>338 715</u> 330 499	<u>338 665</u> 330 499	<u>338 665</u> 330 499
225-204-0102	2-		1	3000	<u>371 012</u> 360 043	<u>380 378</u> 360 043	<u>369 464</u> 360 043	<u>369 464</u> 360 043	<u>369 403</u> 360 043	<u>369 403</u> 360 043
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>274 567</u> 264 741	<u>283 933</u> 264 741	<u>273 018</u> 264 741	<u>273 018</u> 264 741	<u>272 958</u> 264 741	<u>272 958</u> 264 741
225-204-0104	3-		1	4300	<u>683 747</u> 649 808	<u>694 804</u> 649 808	<u>692 383</u> 649 808	<u>695 541</u> 649 808	<u>688 173</u> 649 808	<u>692 278</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>887 204</u> 862 449	<u>907 497</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>883 718</u> 862 449	<u>883 718</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 127 555</u> 1 069 634	<u>1 146 841</u> 1 069 634	<u>1 142 618</u> 1 069 634	<u>1 148 126</u> 1 069 634	<u>1 135 274</u> 1 069 634	<u>1 142 435</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 819 197</u> 1 732 912	<u>1 846 454</u> 1 732 912	<u>1 840 486</u> 1 732 912	<u>1 848 271</u> 1 732 912	<u>1 830 107</u> 1 732 912	<u>1 840 227</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 968 468</u> 1 874 481	<u>1 998 297</u> 1 874 481	<u>1 991 766</u> 1 874 481	<u>2 000 285</u> 1 874 481	<u>1 980 407</u> 1 874 481	<u>1 991 482</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>179 277</u> 168 599	<u>183 134</u> 168 599	<u>182 290</u> 168 599	<u>183 391</u> 168 599	<u>180 821</u> 168 599	<u>182 253</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>166 551</u> 159 320	<u>174 043</u> 159 320	<u>165 312</u> 159 320	<u>165 312</u> 159 320	<u>165 263</u> 159 320	<u>165 263</u> 159 320
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>191 683</u> 176 464	<u>197 854</u> 176 464	<u>196 503</u> 176 464	<u>198 265</u> 176 464	<u>194 153</u> 176 464	<u>196 444</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>203 636</u> 194 871	<u>212 690</u> 194 871	<u>202 140</u> 194 871	<u>202 140</u> 194 871	<u>202 081</u> 194 871	<u>202 081</u> 194 871

225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500	<u>350 594</u> 330 499	<u>356 602</u> 330 499	<u>338 665</u> 330 499	<u>349 392</u> 330 499
225-204-0102	2-		1	3000	<u>383 718</u> 360 043	<u>390 928</u> 360 043	<u>369 403</u> 360 043	<u>382 276</u> 360 043
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>287 272</u> 264 741	<u>294 483</u> 264 741	<u>272 958</u> 264 741	<u>285 830</u> 264 741
225-204-0104	3-		1	4300	<u>707 647</u> 649 808	<u>717 226</u> 649 808	<u>691 120</u> 649 808	<u>699 541</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>914 733</u> 862 449	<u>930 356</u> 862 449	<u>883 718</u> 862 449	<u>911 609</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 169 240</u> 1 069 634	<u>1 185 948</u> 1 069 634	<u>1 140 415</u> 1 069 634	<u>1 155 103</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 878 112</u> 1 732 912	<u>1 901 725</u> 1 732 912	<u>1 837 372</u> 1 732 912	<u>1 858 131</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 032 941</u> 1 874 481	<u>2 058 782</u> 1 874 481	<u>1 988 358</u> 1 874 481	<u>2 011 075</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>187 614</u> 168 599	<u>190 956</u> 168 599	<u>181 849</u> 168 599	<u>184 787</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>176 715</u> 159 320	<u>182 483</u> 159 320	<u>165 263</u> 159 320	<u>175 561</u> 159 320
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>205 022</u> 176 464	<u>210 368</u> 176 464	<u>195 798</u> 176 464	<u>200 498</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>215 919</u> 194 871	<u>222 889</u> 194 871	<u>202 081</u> 194 871	<u>214 525</u> 194 871

225-204-0116	3-0		1	2900	<u>226 299</u> 208 015	<u>233 756</u> 208 015	<u>232 124</u> 208 015	<u>234 253</u> 208 015	<u>229 284</u> 208 015	<u>232 053</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>371 243</u> 359 395	<u>381 858</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>369 420</u> 359 395	<u>369 420</u> 359 395
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>404 603</u> 392 360	<u>415 218</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>402 780</u> 392 360	<u>402 780</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>450 570</u> 435 417	<u>464 557</u> 435 417	<u>448 258</u> 435 417	<u>448 258</u> 435 417	<u>448 168</u> 435 417	<u>448 168</u> 435 417
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>468 683</u> 453 314	<u>482 670</u> 453 314	<u>466 371</u> 453 314	<u>466 371</u> 453 314	<u>466 280</u> 453 314	<u>466 280</u> 453 314
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>488 494</u> 470 000	<u>506 602</u> 470 000	<u>485 501</u> 470 000	<u>485 501</u> 470 000	<u>485 384</u> 470 000	<u>485 384</u> 470 000
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>544 202</u> 525 485	<u>561 685</u> 525 485	<u>541 312</u> 525 485	<u>541 312</u> 525 485	<u>541 198</u> 525 485	<u>541 198</u> 525 485
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>678 428</u> 655 711	<u>699 346</u> 655 711	<u>674 970</u> 655 711	<u>674 970</u> 655 711	<u>674 835</u> 655 711	<u>674 835</u> 655 711
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>758 508</u> 711 643	<u>775 737</u> 711 643	<u>771 964</u> 711 643	<u>776 885</u> 711 643	<u>765 404</u> 711 643	<u>771 800</u> 711 643
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>705 859</u> 682 816	<u>726 777</u> 682 816	<u>702 401</u> 682 816	<u>702 401</u> 682 816	<u>702 266</u> 682 816	<u>702 266</u> 682 816
225-204-0129	3-		1	4300	<u>530 361</u> 514 655	<u>543 785</u> 514 655	<u>528 141</u> 514 655	<u>528 141</u> 514 655	<u>528 054</u> 514 655	<u>528 054</u> 514 655
225-204-0131	5-		1	6250	<u>762 570</u> 739 840	<u>782 082</u> 739 840	<u>759 344</u> 739 840	<u>759 344</u> 739 840	<u>759 217</u> 739 840	<u>759 217</u> 739 840
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 030 274</u> 974 260	<u>1 049 560</u> 974 260	<u>1 045 337</u> 974 260	<u>1 050 845</u> 974 260	<u>1 037 993</u> 974 260	<u>1 045 153</u> 974 260

225-204-0116	3-0		1	2900	<u>242 417</u> 208 015	<u>248 878</u> 208 015	<u>231 272</u> 208 015	<u>236 951</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>385 643</u> 359 395	<u>393 815</u> 359 395	<u>369 420</u> 359 395	<u>384 009</u> 359 395
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>419 003</u> 392 360	<u>427 175</u> 392 360	<u>402 780</u> 392 360	<u>417 369</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>469 544</u> 435 417	<u>480 312</u> 435 417	<u>448 168</u> 435 417	<u>467 391</u> 435 417
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>487 657</u> 453 314	<u>498 424</u> 453 314	<u>466 280</u> 453 314	<u>485 503</u> 453 314
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>513 059</u> 470 000	<u>526 999</u> 470 000	<u>485 384</u> 470 000	<u>510 271</u> 470 000
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>567 919</u> 525 485	<u>581 379</u> 525 485	<u>541 198</u> 525 485	<u>565 227</u> 525 485
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>706 804</u> 655 711	<u>722 908</u> 655 711	<u>674 835</u> 655 711	<u>703 584</u> 655 711
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>795 747</u> 711 643	<u>810 672</u> 711 643	<u>769 996</u> 711 643	<u>783 117</u> 711 643
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>734 235</u> 682 816	<u>750 339</u> 682 816	<u>702 266</u> 682 816	<u>731 014</u> 682 816
225-204-0129	3-		1	4300	<u>548 572</u> 514 655	<u>558 907</u> 514 655	<u>528 054</u> 514 655	<u>546 505</u> 514 655
225-204-0131	5-		1	6250	<u>789 040</u> 739 840	<u>804 062</u> 739 840	<u>759 217</u> 739 840	<u>786 035</u> 739 840
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 071 959</u> 974 260	<u>1 088 666</u> 974 260	<u>1 043 134</u> 974 260	<u>1 057 822</u> 974 260

225-204-0150	2-05		1	2400	<u>187 349</u> 172 215	<u>193 520</u> 172 215	<u>192 169</u> 172 215	<u>193 932</u> 172 215	<u>189 819</u> 172 215	<u>192 110</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>145 073</u> 139 016	<u>151 254</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>144 011</u> 139 016	<u>144 011</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>189 319</u> 180 723	<u>198 373</u> 180 723	<u>187 822</u> 180 723	<u>187 822</u> 180 723	<u>187 763</u> 180 723	<u>187 763</u> 180 723
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>160 774</u> 153 393	<u>168 579</u> 153 393	<u>159 484</u> 153 393	<u>159 484</u> 153 393	<u>159 433</u> 153 393	<u>159 433</u> 153 393
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>238 706</u> 228 648	<u>249 008</u> 228 648	<u>237 003</u> 228 648	<u>237 003</u> 228 648	<u>236 936</u> 228 648	<u>236 936</u> 228 648
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>228 356</u> 219 297	<u>237 410</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>226 800</u> 219 297	<u>226 800</u> 219 297
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>404 473</u> 389 821	<u>418 522</u> 389 821	<u>402 150</u> 389 821	<u>402 150</u> 389 821	<u>402 059</u> 389 821	<u>402 059</u> 389 821
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>540 453</u> 520 357	<u>559 966</u> 520 357	<u>537 227</u> 520 357	<u>537 227</u> 520 357	<u>537 101</u> 520 357	<u>537 101</u> 520 357
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 001 632</u> 949 761	<u>1 018 989</u> 949 761	<u>1 015 189</u> 949 761	<u>1 020 146</u> 949 761	<u>1 008 579</u> 949 761	<u>1 015 024</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>267 894</u> 245 260	<u>277 254</u> 245 260	<u>275 204</u> 245 260	<u>277 878</u> 245 260	<u>271 640</u> 245 260	<u>275 115</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>277 483</u> 269 418	<u>284 289</u> 269 418	<u>276 357</u> 269 418	<u>276 357</u> 269 418	<u>276 313</u> 269 418	<u>276 313</u> 269 418
225-204-0179	-5		1	2760	<u>341 578</u> 331 483	<u>350 195</u> 331 483	<u>340 153</u> 331 483	<u>340 153</u> 331 483	<u>340 097</u> 331 483	<u>340 097</u> 331 483
225-204-0180	-6		1	2720	<u>316 275</u> 306 568	<u>324 767</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>314 816</u> 306 568	<u>314 816</u> 306 568

225-204-0150	2-05		1	2400	<u>200 688</u> 172 215	<u>206 034</u> 172 215	<u>191 464</u> 172 215	<u>196 164</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>153 458</u> 139 016	<u>158 217</u> 139 016	<u>144 011</u> 139 016	<u>152 506</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>201 601</u> 180 723	<u>208 571</u> 180 723	<u>187 763</u> 180 723	<u>200 207</u> 180 723
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>171 362</u> 153 393	<u>177 371</u> 153 393	<u>159 433</u> 153 393	<u>170 161</u> 153 393
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>252 682</u> 228 648	<u>260 613</u> 228 648	<u>236 936</u> 228 648	<u>251 096</u> 228 648
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>240 638</u> 219 297	<u>247 608</u> 219 297	<u>226 800</u> 219 297	<u>239 244</u> 219 297
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>423 531</u> 389 821	<u>434 347</u> 389 821	<u>402 059</u> 389 821	<u>421 368</u> 389 821
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>566 923</u> 520 357	<u>581 945</u> 520 357	<u>537 101</u> 520 357	<u>563 919</u> 520 357
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 039 149</u> 949 761	<u>1 054 185</u> 949 761	<u>1 013 206</u> 949 761	<u>1 026 425</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>288 125</u> 245 260	<u>296 234</u> 245 260	<u>274 135</u> 245 260	<u>281 264</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>286 715</u> 269 418	<u>291 955</u> 269 418	<u>276 313</u> 269 418	<u>285 667</u> 269 418
225-204-0179	-5		1	2760	<u>353 267</u> 331 483	<u>359 901</u> 331 483	<u>340 097</u> 331 483	<u>351 940</u> 331 483
225-204-0180	-6		1	2720	<u>327 795</u> 306 568	<u>334 332</u> 306 568	<u>314 816</u> 306 568	<u>326 487</u> 306 568

225-204-0181	15.15		1	2500	<u>393 693</u> 383 550	<u>401 498</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>392 352</u> 383 550	<u>392 352</u> 383 550
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>427 047</u> 415 413	<u>436 413</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>425 438</u> 415 413	<u>425 438</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>251 177</u> 240 643	<u>261 948</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>249 326</u> 240 643	<u>249 326</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>323 895</u> 301 309	<u>332 638</u> 301 309	<u>330 724</u> 301 309	<u>333 220</u> 301 309	<u>327 394</u> 301 309	<u>330 640</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 190 625</u> 1 137 435	<u>1 206 696</u> 1 137 435	<u>1 203 177</u> 1 137 435	<u>1 207 767</u> 1 137 435	<u>1 197 057</u> 1 137 435	<u>1 203 024</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>225 990</u> 216 850	<u>235 200</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>224 408</u> 216 850	<u>224 408</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>372 572</u> 344 973	<u>383 501</u> 344 973	<u>381 108</u> 344 973	<u>384 229</u> 344 973	<u>376 946</u> 344 973	<u>381 004</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>371 556</u> 357 843	<u>384 825</u> 357 843	<u>369 363</u> 357 843	<u>369 363</u> 357 843	<u>369 277</u> 357 843	<u>369 277</u> 357 843
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>347 239</u> 333 321	<u>361 210</u> 333 321	<u>344 930</u> 333 321	<u>344 930</u> 333 321	<u>344 839</u> 333 321	<u>344 839</u> 333 321
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>368 594</u> 354 423	<u>382 565</u> 354 423	<u>366 284</u> 354 423	<u>366 284</u> 354 423	<u>366 194</u> 354 423	<u>366 194</u> 354 423
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>485 900</u> 466 450	<u>505 412</u> 466 450	<u>482 674</u> 466 450	<u>482 674</u> 466 450	<u>482 547</u> 466 450	<u>482 547</u> 466 450
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>541 961</u> 521 847	<u>561 474</u> 521 847	<u>538 735</u> 521 847	<u>538 735</u> 521 847	<u>538 609</u> 521 847	<u>538 609</u> 521 847
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>393 989</u> 377 054	<u>411 473</u> 377 054	<u>391 099</u> 377 054	<u>391 099</u> 377 054	<u>390 986</u> 377 054	<u>390 986</u> 377 054

225-204-0181	15.15		1	2500	<u>404 281</u> 383 550	<u>410 290</u> 383 550	<u>392 352</u> 383 550	<u>403 080</u> 383 550
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>439 753</u> 415 413	<u>446 963</u> 415 413	<u>425 438</u> 415 413	<u>438 311</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>265 788</u> 240 643	<u>274 080</u> 240 643	<u>249 326</u> 240 643	<u>264 130</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>342 792</u> 301 309	<u>350 366</u> 301 309	<u>329 725</u> 301 309	<u>336 383</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 225 362</u> 1 137 435	<u>1 239 285</u> 1 137 435	<u>1 201 341</u> 1 137 435	<u>1 213 581</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>238 484</u> 216 850	<u>245 574</u> 216 850	<u>224 408</u> 216 850	<u>237 066</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>396 194</u> 344 973	<u>405 661</u> 344 973	<u>379 859</u> 344 973	<u>388 183</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>389 556</u> 357 843	<u>399 771</u> 357 843	<u>369 277</u> 357 843	<u>387 513</u> 357 843
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>366 192</u> 333 321	<u>376 947</u> 333 321	<u>344 839</u> 333 321	<u>364 041</u> 333 321
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>387 547</u> 354 423	<u>398 302</u> 354 423	<u>366 194</u> 354 423	<u>385 395</u> 354 423
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>512 370</u> 466 450	<u>527 392</u> 466 450	<u>482 547</u> 466 450	<u>509 365</u> 466 450
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>568 431</u> 521 847	<u>583 453</u> 521 847	<u>538 609</u> 521 847	<u>565 427</u> 521 847
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>417 707</u> 377 054	<u>431 166</u> 377 054	<u>390 986</u> 377 054	<u>415 015</u> 377 054

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>425 186</u> 407 880	<u>442 669</u> 407 880	<u>422 296</u> 407 880	<u>422 296</u> 407 880	<u>422 182</u> 407 880	<u>422 182</u> 407 880
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>347 607</u> 334 178	<u>360 876</u> 334 178	<u>345 414</u> 334 178	<u>345 414</u> 334 178	<u>345 328</u> 334 178	<u>345 328</u> 334 178
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>201 546</u> 189 573	<u>205 866</u> 189 573	<u>204 921</u> 189 573	<u>206 154</u> 189 573	<u>203 275</u> 189 573	<u>204 879</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>223 478</u> 209 642	<u>228 570</u> 209 642	<u>227 455</u> 209 642	<u>228 909</u> 209 642	<u>225 516</u> 209 642	<u>227 406</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>265 635</u> 248 967	<u>271 806</u> 248 967	<u>270 455</u> 248 967	<u>272 218</u> 248 967	<u>268 105</u> 248 967	<u>270 396</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>420 571</u> 394 513	<u>430 162</u> 394 513	<u>428 062</u> 394 513	<u>430 801</u> 394 513	<u>424 409</u> 394 513	<u>427 971</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>431 912</u> 405 633	<u>441 504</u> 405 633	<u>439 404</u> 405 633	<u>442 143</u> 405 633	<u>435 751</u> 405 633	<u>439 312</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>467 456</u> 437 997	<u>478 385</u> 437 997	<u>475 992</u> 437 997	<u>479 113</u> 437 997	<u>471 830</u> 437 997	<u>475 888</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>478 706</u> 449 026	<u>489 634</u> 449 026	<u>487 241</u> 449 026	<u>490 363</u> 449 026	<u>483 080</u> 449 026	<u>487 137</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>606 624</u> 570 616	<u>619 610</u> 570 616	<u>616 767</u> 570 616	<u>620 475</u> 570 616	<u>611 822</u> 570 616	<u>616 643</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>689 400</u> 646 373	<u>705 291</u> 646 373	<u>701 812</u> 646 373	<u>706 350</u> 646 373	<u>695 760</u> 646 373	<u>701 660</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>697 975</u> 654 780	<u>713 867</u> 654 780	<u>710 387</u> 654 780	<u>714 926</u> 654 780	<u>704 336</u> 654 780	<u>710 236</u> 654 780

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>448 903</u> 407 880	<u>462 363</u> 407 880	<u>422 182</u> 407 880	<u>446 211</u> 407 880
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>365 607</u> 334 178	<u>375 822</u> 334 178	<u>345 328</u> 334 178	<u>363 564</u> 334 178
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>210 884</u> 189 573	<u>214 626</u> 189 573	<u>204 427</u> 189 573	<u>207 717</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>234 483</u> 209 642	<u>238 894</u> 209 642	<u>226 873</u> 209 642	<u>230 751</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>278 974</u> 248 967	<u>284 321</u> 248 967	<u>269 750</u> 248 967	<u>274 450</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>441 302</u> 394 513	<u>449 611</u> 394 513	<u>426 966</u> 394 513	<u>434 271</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>452 644</u> 405 633	<u>460 953</u> 405 633	<u>438 308</u> 405 633	<u>445 613</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>491 078</u> 437 997	<u>500 545</u> 437 997	<u>474 743</u> 437 997	<u>483 067</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>502 327</u> 449 026	<u>511 795</u> 449 026	<u>485 993</u> 449 026	<u>494 316</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>634 692</u> 570 616	<u>645 942</u> 570 616	<u>615 283</u> 570 616	<u>625 173</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>723 748</u> 646 373	<u>737 515</u> 646 373	<u>699 996</u> 646 373	<u>712 099</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>732 324</u> 654 780	<u>746 091</u> 654 780	<u>708 572</u> 654 780	<u>720 675</u> 654 780

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>417 272</u> 393 429	<u>425 707</u> 393 429	<u>423 860</u> 393 429	<u>426 269</u> 393 429	<u>420 648</u> 393 429	<u>423 780</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>518 668</u> 489 254	<u>529 030</u> 489 254	<u>526 761</u> 489 254	<u>529 721</u> 489 254	<u>522 815</u> 489 254	<u>526 663</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>663 137</u> 627 931	<u>675 094</u> 627 931	<u>672 476</u> 627 931	<u>675 891</u> 627 931	<u>667 923</u> 627 931	<u>672 362</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>752 401</u> 712 818	<u>765 772</u> 712 818	<u>762 845</u> 712 818	<u>766 664</u> 712 818	<u>757 753</u> 712 818	<u>762 717</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>711 183</u> 672 408	<u>724 555</u> 672 408	<u>721 627</u> 672 408	<u>725 446</u> 672 408	<u>716 535</u> 672 408	<u>721 500</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>575 838</u> 545 304	<u>586 201</u> 545 304	<u>583 932</u> 545 304	<u>586 891</u> 545 304	<u>579 985</u> 545 304	<u>583 833</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>703 341</u> 667 346	<u>715 298</u> 667 346	<u>712 680</u> 667 346	<u>716 095</u> 667 346	<u>708 126</u> 667 346	<u>712 566</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>795 371</u> 754 945	<u>808 742</u> 754 945	<u>805 814</u> 754 945	<u>809 633</u> 754 945	<u>800 723</u> 754 945	<u>805 687</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>561 084</u> 530 839	<u>571 447</u> 530 839	<u>569 178</u> 530 839	<u>572 138</u> 530 839	<u>565 232</u> 530 839	<u>569 079</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>723 811</u> 678 104	<u>740 783</u> 678 104	<u>737 066</u> 678 104	<u>741 914</u> 678 104	<u>730 604</u> 678 104	<u>736 905</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>834 156</u> 780 077	<u>854 470</u> 780 077	<u>850 022</u> 780 077	<u>855 823</u> 780 077	<u>842 286</u> 780 077	<u>849 828</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>980 911</u> 928 969	<u>998 525</u> 928 969	<u>994 668</u> 928 969	<u>999 699</u> 928 969	<u>987 961</u> 928 969	<u>994 501</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 106 688</u> 1 046 310	<u>1 127 516</u> 1 046 310	<u>1 122 955</u> 1 046 310	<u>1 128 904</u> 1 046 310	<u>1 115 024</u> 1 046 310	<u>1 122 757</u> 1 046 310

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>435 503</u> 393 429	<u>442 809</u> 393 429	<u>422 896</u> 393 429	<u>429 320</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>541 066</u> 489 254	<u>550 044</u> 489 254	<u>525 578</u> 489 254	<u>533 470</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>688 982</u> 627 931	<u>699 341</u> 627 931	<u>671 110</u> 627 931	<u>680 217</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>781 303</u> 712 818	<u>792 886</u> 712 818	<u>761 317</u> 712 818	<u>771 501</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>740 085</u> 672 408	<u>751 669</u> 672 408	<u>720 099</u> 672 408	<u>730 283</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>598 236</u> 545 304	<u>607 214</u> 545 304	<u>582 748</u> 545 304	<u>590 640</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>729 185</u> 667 346	<u>739 544</u> 667 346	<u>711 314</u> 667 346	<u>720 420</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>824 272</u> 754 945	<u>835 856</u> 754 945	<u>804 287</u> 754 945	<u>814 471</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>583 483</u> 530 839	<u>592 460</u> 530 839	<u>567 994</u> 530 839	<u>575 886</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>760 494</u> 678 104	<u>775 197</u> 678 104	<u>735 128</u> 678 104	<u>748 053</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>878 064</u> 780 077	<u>895 662</u> 780 077	<u>847 701</u> 780 077	<u>863 172</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 018 983</u> 928 969	<u>1 034 243</u> 928 969	<u>992 656</u> 928 969	<u>1 006 071</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 151 707</u> 1 046 310	<u>1 169 751</u> 1 046 310	<u>1 120 576</u> 1 046 310	<u>1 136 439</u> 1 046 310

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>878 005</u> 828 080	<u>895 619</u> 828 080	<u>891 762</u> 828 080	<u>896 793</u> 828 080	<u>885 055</u> 828 080	<u>891 595</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 010 605</u> 952 112	<u>1 031 433</u> 952 112	<u>1 026 873</u> 952 112	<u>1 032 821</u> 952 112	<u>1 018 941</u> 952 112	<u>1 026 674</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 144 033</u> 1 082 923	<u>1 164 861</u> 1 082 923	<u>1 160 300</u> 1 082 923	<u>1 166 249</u> 1 082 923	<u>1 152 369</u> 1 082 923	<u>1 160 102</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 021 081</u> 968 113	<u>1 038 824</u> 968 113	<u>1 034 939</u> 968 113	<u>1 040 007</u> 968 113	<u>1 028 183</u> 968 113	<u>1 034 770</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 284 281</u> 1 217 079	<u>1 306 910</u> 1 217 079	<u>1 301 955</u> 1 217 079	<u>1 308 418</u> 1 217 079	<u>1 293 338</u> 1 217 079	<u>1 301 740</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>975 622</u> 923 545	<u>993 365</u> 923 545	<u>989 480</u> 923 545	<u>994 547</u> 923 545	<u>982 723</u> 923 545	<u>989 311</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 240 205</u> 1 173 867	<u>1 262 833</u> 1 173 867	<u>1 257 879</u> 1 173 867	<u>1 264 341</u> 1 173 867	<u>1 249 262</u> 1 173 867	<u>1 257 663</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 059 625</u> 1 005 901	<u>1 077 368</u> 1 005 901	<u>1 073 483</u> 1 005 901	<u>1 078 550</u> 1 005 901	<u>1 066 726</u> 1 005 901	<u>1 073 314</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 321 442</u> 1 253 511	<u>1 344 070</u> 1 253 511	<u>1 339 116</u> 1 253 511	<u>1 345 578</u> 1 253 511	<u>1 330 499</u> 1 253 511	<u>1 338 900</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>66 606</u> 64 174	<u>68 947</u> 64 174	<u>66 219</u> 64 174	<u>66 219</u> 64 174	<u>66 204</u> 64 174	<u>66 204</u> 64 174
225-204-0302	95-1		1	750	<u>59 355</u> 57 008	<u>61 696</u> 57 008	<u>58 968</u> 57 008	<u>58 968</u> 57 008	<u>58 952</u> 57 008	<u>58 952</u> 57 008
225-204-0303	95-2		1	750	<u>65 849</u> 63 426	<u>68 191</u> 63 426	<u>65 462</u> 63 426	<u>65 462</u> 63 426	<u>65 447</u> 63 426	<u>65 447</u> 63 426

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>916 077</u> 828 080	<u>931 337</u> 828 080	<u>889 750</u> 828 080	<u>903 165</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 055 625</u> 952 112	<u>1 073 669</u> 952 112	<u>1 024 493</u> 952 112	<u>1 040 356</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 189 052</u> 1 082 923	<u>1 207 096</u> 1 082 923	<u>1 157 921</u> 1 082 923	<u>1 173 784</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 059 431</u> 968 113	<u>1 074 802</u> 968 113	<u>1 032 912</u> 968 113	<u>1 046 425</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 333 191</u> 1 217 079	<u>1 352 795</u> 1 217 079	<u>1 299 370</u> 1 217 079	<u>1 316 604</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 013 972</u> 923 545	<u>1 029 343</u> 923 545	<u>987 453</u> 923 545	<u>1 000 966</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 289 115</u> 1 173 867	<u>1 308 719</u> 1 173 867	<u>1 255 294</u> 1 173 867	<u>1 272 528</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 097 975</u> 1 005 901	<u>1 113 346</u> 1 005 901	<u>1 071 456</u> 1 005 901	<u>1 084 969</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 370 352</u> 1 253 511	<u>1 389 956</u> 1 253 511	<u>1 336 530</u> 1 253 511	<u>1 353 764</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013							
225-204-0301	95-2		1	750	<u>69 782</u> 64 174	<u>71 585</u> 64 174	<u>66 204</u> 64 174	<u>69 422</u> 64 174
225-204-0302	95-1		1	750	<u>62 531</u> 57 008	<u>64 334</u> 57 008	<u>58 952</u> 57 008	<u>62 171</u> 57 008
225-204-0303	95-2		1	750	<u>69 026</u> 63 426	<u>70 828</u> 63 426	<u>65 447</u> 63 426	<u>68 665</u> 63 426

225-204-0304	95-3		1	800	<u>88 968</u> 86 161	<u>91 465</u> 86 161	<u>88 555</u> 86 161	<u>88 555</u> 86 161	<u>88 539</u> 86 161	<u>88 539</u> 86 161
225-204-0307	105		1	1175	<u>91 835</u> 88 172	<u>95 503</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>91 204</u> 88 172	<u>91 204</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>91 935</u> 88 271	<u>95 603</u> 88 271	<u>91 328</u> 88 271	<u>91 328</u> 88 271	<u>91 304</u> 88 271	<u>91 304</u> 88 271
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>114 215</u> 110 397	<u>117 727</u> 110 397	<u>113 635</u> 110 397	<u>113 635</u> 110 397	<u>113 612</u> 110 397	<u>113 612</u> 110 397
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>92 215</u> 88 658	<u>95 727</u> 88 658	<u>91 634</u> 88 658	<u>91 634</u> 88 658	<u>91 612</u> 88 658	<u>91 612</u> 88 658
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>118 945</u> 115 060	<u>122 473</u> 115 060	<u>118 362</u> 115 060	<u>118 362</u> 115 060	<u>118 339</u> 115 060	<u>118 339</u> 115 060
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>323 796</u> 300 496	<u>332 924</u> 300 496	<u>330 925</u> 300 496	<u>333 533</u> 300 496	<u>327 449</u> 300 496	<u>330 839</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>356 104</u> 344 107	<u>367 187</u> 344 107	<u>354 272</u> 344 107	<u>354 272</u> 344 107	<u>354 200</u> 344 107	<u>354 200</u> 344 107
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>305 924</u> 295 179	<u>316 070</u> 295 179	<u>304 246</u> 295 179	<u>304 246</u> 295 179	<u>304 180</u> 295 179	<u>304 180</u> 295 179
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>670 415</u> 634 259	<u>682 807</u> 634 259	<u>680 093</u> 634 259	<u>683 633</u> 634 259	<u>675 375</u> 634 259	<u>679 975</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>735 375</u> 697 811	<u>747 839</u> 697 811	<u>745 110</u> 697 811	<u>748 669</u> 697 811	<u>740 363</u> 697 811	<u>744 991</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>698 491</u> 661 651	<u>710 955</u> 661 651	<u>708 226</u> 661 651	<u>711 785</u> 661 651	<u>703 479</u> 661 651	<u>708 107</u> 661 651

225-204-0304	95-3		1	800	<u>92 356</u> 86 161	<u>94 279</u> 86 161	<u>88 539</u> 86 161	<u>91 971</u> 86 161
225-204-0307	105		1	1175	<u>96 811</u> 88 172	<u>99 635</u> 88 172	<u>91 204</u> 88 172	<u>96 246</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>96 911</u> 88 271	<u>99 735</u> 88 271	<u>91 304</u> 88 271	<u>96 346</u> 88 271
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>118 980</u> 110 397	<u>121 684</u> 110 397	<u>113 612</u> 110 397	<u>118 439</u> 110 397
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>96 980</u> 88 658	<u>99 684</u> 88 658	<u>91 612</u> 88 658	<u>96 439</u> 88 658
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>123 731</u> 115 060	<u>126 447</u> 115 060	<u>118 339</u> 115 060	<u>123 188</u> 115 060
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>343 527</u> 300 496	<u>351 435</u> 300 496	<u>329 883</u> 300 496	<u>336 835</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>371 139</u> 344 107	<u>379 672</u> 344 107	<u>354 200</u> 344 107	<u>369 433</u> 344 107
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>319 688</u> 295 179	<u>327 499</u> 295 179	<u>304 180</u> 295 179	<u>318 126</u> 295 179
225-204-0400	35 - 750 2387-2013							
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>697 199</u> 634 259	<u>707 934</u> 634 259	<u>678 678</u> 634 259	<u>688 115</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>762 314</u> 697 811	<u>773 112</u> 697 811	<u>743 686</u> 697 811	<u>753 178</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>725 431</u> 661 651	<u>736 228</u> 661 651	<u>706 802</u> 661 651	<u>716 294</u> 661 651

225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 079 408</u> 1 027 597	<u>1 095 911</u> 1 027 597	<u>1 092 298</u> 1 027 597	<u>1 097 011</u> 1 027 597	<u>1 086 013</u> 1 027 597	<u>1 092 141</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>982 262</u> 933 941	<u>997 911</u> 933 941	<u>994 485</u> 933 941	<u>998 954</u> 933 941	<u>988 525</u> 933 941	<u>994 336</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>688 692</u> 650 893	<u>701 775</u> 650 893	<u>698 910</u> 650 893	<u>702 647</u> 650 893	<u>693 928</u> 650 893	<u>698 786</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>758 719</u> 720 683	<u>771 190</u> 720 683	<u>768 459</u> 720 683	<u>772 021</u> 720 683	<u>763 710</u> 720 683	<u>768 341</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>942 117</u> 899 769	<u>954 974</u> 899 769	<u>952 159</u> 899 769	<u>955 831</u> 899 769	<u>947 263</u> 899 769	<u>952 036</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 093 559</u> 1 043 056	<u>1 109 208</u> 1 043 056	<u>1 105 782</u> 1 043 056	<u>1 110 251</u> 1 043 056	<u>1 099 822</u> 1 043 056	<u>1 105 633</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 154 417</u> 1 102 721	<u>1 170 067</u> 1 102 721	<u>1 166 640</u> 1 102 721	<u>1 171 110</u> 1 102 721	<u>1 160 681</u> 1 102 721	<u>1 166 491</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 525 009</u> 1 466 046	<u>1 540 658</u> 1 466 046	<u>1 537 232</u> 1 466 046	<u>1 541 701</u> 1 466 046	<u>1 531 272</u> 1 466 046	<u>1 537 083</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 361 152</u> 1 305 402	<u>1 376 801</u> 1 305 402	<u>1 373 375</u> 1 305 402	<u>1 377 844</u> 1 305 402	<u>1 367 415</u> 1 305 402	<u>1 373 226</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 088 026</u> 1 037 632	<u>1 103 676</u> 1 037 632	<u>1 100 249</u> 1 037 632	<u>1 104 719</u> 1 037 632	<u>1 094 290</u> 1 037 632	<u>1 100 100</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 325 374</u> 1 270 326	<u>1 341 024</u> 1 270 326	<u>1 337 597</u> 1 270 326	<u>1 342 067</u> 1 270 326	<u>1 331 638</u> 1 270 326	<u>1 337 448</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 020 051</u> 967 480	<u>1 037 591</u> 967 480	<u>1 033 750</u> 967 480	<u>1 038 760</u> 967 480	<u>1 027 071</u> 967 480	<u>1 033 583</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 004 881</u> 952 473	<u>1 022 492</u> 952 473	<u>1 018 636</u> 952 473	<u>1 023 666</u> 952 473	<u>1 011 930</u> 952 473	<u>1 018 468</u> 952 473

225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 115 079</u> 1 027 597	<u>1 129 376</u> 1 027 597	<u>1 090 412</u> 1 027 597	<u>1 102 981</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 016 087</u> 933 941	<u>1 029 645</u> 933 941	<u>992 697</u> 933 941	<u>1 004 616</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>716 971</u> 650 893	<u>728 305</u> 650 893	<u>697 416</u> 650 893	<u>707 380</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>785 675</u> 720 683	<u>796 479</u> 720 683	<u>767 035</u> 720 683	<u>776 533</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>969 907</u> 899 769	<u>981 045</u> 899 769	<u>950 690</u> 899 769	<u>960 482</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 127 385</u> 1 043 056	<u>1 140 942</u> 1 043 056	<u>1 103 994</u> 1 043 056	<u>1 115 913</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 188 243</u> 1 102 721	<u>1 201 801</u> 1 102 721	<u>1 164 852</u> 1 102 721	<u>1 176 771</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 558 834</u> 1 466 046	<u>1 572 392</u> 1 466 046	<u>1 535 444</u> 1 466 046	<u>1 547 363</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 394 978</u> 1 305 402	<u>1 408 535</u> 1 305 402	<u>1 371 587</u> 1 305 402	<u>1 383 506</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 121 852</u> 1 037 632	<u>1 135 410</u> 1 037 632	<u>1 098 461</u> 1 037 632	<u>1 110 380</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 359 200</u> 1 270 326	<u>1 372 758</u> 1 270 326	<u>1 335 809</u> 1 270 326	<u>1 347 728</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 057 962</u> 967 480	<u>1 073 157</u> 967 480	<u>1 031 747</u> 967 480	<u>1 045 105</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 042 947</u> 952 473	<u>1 058 205</u> 952 473	<u>1 016 624</u> 952 473	<u>1 030 037</u> 952 473

225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 092 900</u> 1 038 084	<u>1 110 879</u> 1 038 084	<u>1 106 943</u> 1 038 084	<u>1 112 077</u> 1 038 084	<u>1 100 096</u> 1 038 084	<u>1 106 771</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 084 767</u> 1 031 123	<u>1 102 201</u> 1 031 123	<u>1 098 384</u> 1 031 123	<u>1 103 363</u> 1 031 123	<u>1 091 745</u> 1 031 123	<u>1 098 218</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 132 816</u> 1 077 408	<u>1 150 693</u> 1 077 408	<u>1 146 779</u> 1 077 408	<u>1 151 884</u> 1 077 408	<u>1 139 971</u> 1 077 408	<u>1 146 608</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 079 438</u> 1 029 948	<u>1 094 692</u> 1 029 948	<u>1 091 352</u> 1 029 948	<u>1 095 708</u> 1 029 948	<u>1 085 543</u> 1 029 948	<u>1 091 207</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 402 807</u> 1 342 105	<u>1 420 683</u> 1 342 105	<u>1 416 769</u> 1 342 105	<u>1 421 875</u> 1 342 105	<u>1 409 962</u> 1 342 105	<u>1 416 599</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 410 552</u> 1 349 699	<u>1 428 429</u> 1 349 699	<u>1 424 515</u> 1 349 699	<u>1 429 620</u> 1 349 699	<u>1 417 707</u> 1 349 699	<u>1 424 344</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 492 158</u> 1 429 704	<u>1 510 035</u> 1 429 704	<u>1 506 120</u> 1 429 704	<u>1 511 226</u> 1 429 704	<u>1 499 313</u> 1 429 704	<u>1 505 950</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 485 519</u> 1 423 195	<u>1 503 395</u> 1 423 195	<u>1 499 481</u> 1 423 195	<u>1 504 587</u> 1 423 195	<u>1 492 674</u> 1 423 195	<u>1 499 311</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 529 687</u> 1 466 498	<u>1 547 564</u> 1 466 498	<u>1 543 650</u> 1 466 498	<u>1 548 755</u> 1 466 498	<u>1 536 842</u> 1 466 498	<u>1 543 480</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 530 056</u> 1 466 859	<u>1 547 933</u> 1 466 859	<u>1 544 019</u> 1 466 859	<u>1 549 124</u> 1 466 859	<u>1 537 211</u> 1 466 859	<u>1 543 848</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 015 894</u> 962 869	<u>1 033 722</u> 962 869	<u>1 029 818</u> 962 869	<u>1 034 910</u> 962 869	<u>1 023 029</u> 962 869	<u>1 029 648</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013									
225-204-0501	22		1	5870	<u>937 502</u> 891 090	<u>952 596</u> 891 090	<u>949 291</u> 891 090	<u>953 602</u> 891 090	<u>943 543</u> 891 090	<u>949 148</u> 891 090

225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 131 761</u> 1 038 084	<u>1 147 337</u> 1 038 084	<u>1 104 889</u> 1 038 084	<u>1 118 582</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 122 450</u> 1 031 123	<u>1 137 554</u> 1 031 123	<u>1 096 392</u> 1 031 123	<u>1 109 670</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 171 455</u> 1 077 408	<u>1 186 942</u> 1 077 408	<u>1 144 736</u> 1 077 408	<u>1 158 351</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 112 408</u> 1 029 948	<u>1 125 623</u> 1 029 948	<u>1 089 609</u> 1 029 948	<u>1 101 227</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 441 446</u> 1 342 105	<u>1 456 933</u> 1 342 105	<u>1 414 727</u> 1 342 105	<u>1 428 342</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 449 191</u> 1 349 699	<u>1 464 678</u> 1 349 699	<u>1 422 472</u> 1 349 699	<u>1 436 087</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 530 797</u> 1 429 704	<u>1 546 284</u> 1 429 704	<u>1 504 078</u> 1 429 704	<u>1 517 693</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 524 158</u> 1 423 195	<u>1 539 645</u> 1 423 195	<u>1 497 439</u> 1 423 195	<u>1 511 054</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 568 327</u> 1 466 498	<u>1 583 813</u> 1 466 498	<u>1 541 607</u> 1 466 498	<u>1 555 222</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 568 695</u> 1 466 859	<u>1 584 182</u> 1 466 859	<u>1 541 976</u> 1 466 859	<u>1 555 591</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 054 427</u> 962 869	<u>1 069 872</u> 962 869	<u>1 027 781</u> 962 869	<u>1 041 359</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013							
225-204-0501	22		1	5870	<u>970 127</u> 891 090	<u>983 204</u> 891 090	<u>947 567</u> 891 090	<u>959 063</u> 891 090

225-204-0502	22		1	5870	<u>1 338 615</u> 1 284 338	<u>1 353 709</u> 1 284 338	<u>1 350 404</u> 1 284 338	<u>1 354 715</u> 1 284 338	<u>1 344 656</u> 1 284 338	<u>1 350 260</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>924 434</u> 893 893	<u>931 120</u> 893 893	<u>929 656</u> 893 893	<u>931 565</u> 893 893	<u>927 110</u> 893 893	<u>929 592</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>926 626</u> 893 893	<u>934 469</u> 893 893	<u>932 751</u> 893 893	<u>934 991</u> 893 893	<u>929 765</u> 893 893	<u>932 677</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>807 065</u> 770 946	<u>817 994</u> 770 946	<u>815 601</u> 770 946	<u>818 722</u> 770 946	<u>811 439</u> 770 946	<u>815 497</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>935 393</u> 893 893	<u>947 864</u> 893 893	<u>945 133</u> 893 893	<u>948 695</u> 893 893	<u>940 384</u> 893 893	<u>945 015</u> 893 893
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>80 356</u> 77 651	<u>82 854</u> 77 651	<u>79 943</u> 77 651	<u>79 943</u> 77 651	<u>79 927</u> 77 651	<u>79 927</u> 77 651
225-204-0602	2		1	675	<u>61 209</u> 59 005	<u>63 317</u> 59 005	<u>60 861</u> 59 005	<u>60 861</u> 59 005	<u>60 847</u> 59 005	<u>60 847</u> 59 005
225-204-0603	3		1	550	<u>52 677</u> 50 848	<u>54 394</u> 50 848	<u>52 393</u> 50 848	<u>52 393</u> 50 848	<u>52 382</u> 50 848	<u>52 382</u> 50 848
225-204-0604	4		1	475	<u>46 409</u> 44 818	<u>47 892</u> 44 818	<u>46 164</u> 44 818	<u>46 164</u> 44 818	<u>46 154</u> 44 818	<u>46 154</u> 44 818
225-204-0605	5		1	400	<u>36 418</u> 35 110	<u>37 667</u> 35 110	<u>36 211</u> 35 110	<u>36 211</u> 35 110	<u>36 203</u> 35 110	<u>36 203</u> 35 110
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 431</u> 40 064	<u>42 680</u> 40 064	<u>41 225</u> 40 064	<u>41 225</u> 40 064	<u>41 217</u> 40 064	<u>41 217</u> 40 064
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 540</u> 21 616	<u>23 477</u> 21 616	<u>22 386</u> 21 616	<u>22 386</u> 21 616	<u>22 379</u> 21 616	<u>22 379</u> 21 616

225-204-0502	22		1	5870	<u>1 371 240</u> 1 284 338	<u>1 384 317</u> 1 284 338	<u>1 348 680</u> 1 284 338	<u>1 360 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>938 885</u> 893 893	<u>944 677</u> 893 893	<u>928 892</u> 893 893	<u>933 984</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>943 578</u> 893 893	<u>950 372</u> 893 893	<u>931 855</u> 893 893	<u>937 828</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>830 686</u> 770 946	<u>840 154</u> 770 946	<u>814 352</u> 770 946	<u>822 675</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>962 349</u> 893 893	<u>973 153</u> 893 893	<u>943 709</u> 893 893	<u>953 207</u> 893 893
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>83 744</u> 77 651	<u>85 667</u> 77 651	<u>79 927</u> 77 651	<u>83 360</u> 77 651
225-204-0602	2		1	675	<u>64 068</u> 59 005	<u>65 691</u> 59 005	<u>60 847</u> 59 005	<u>63 744</u> 59 005
225-204-0603	3		1	550	<u>55 006</u> 50 848	<u>56 328</u> 50 848	<u>52 382</u> 50 848	<u>54 742</u> 50 848
225-204-0604	4		1	475	<u>48 421</u> 44 818	<u>49 562</u> 44 818	<u>46 154</u> 44 818	<u>48 192</u> 44 818
225-204-0605	5		1	400	<u>38 112</u> 35 110	<u>39 073</u> 35 110	<u>36 203</u> 35 110	<u>37 920</u> 35 110
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>43 125</u> 40 064	<u>44 087</u> 40 064	<u>41 217</u> 40 064	<u>42 933</u> 40 064
225-204-0607	-1		1	300	<u>23 811</u> 21 616	<u>24 532</u> 21 616	<u>22 379</u> 21 616	<u>23 667</u> 21 616

225-204-0700	0,38 () 2387-2013									
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>62 231</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846	<u>62 721</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846	<u>62 715</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>62 436</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846	<u>63 010</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846	<u>63 003</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846	<u>63 313</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846	<u>63 305</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>62 874</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846	<u>63 629</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846	<u>63 620</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>71 684</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253	<u>72 535</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253	<u>72 525</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>71 922</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253	<u>72 872</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253	<u>72 861</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>67 395</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908	<u>67 885</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908	<u>67 879</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>67 600</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908	<u>68 174</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908	<u>68 167</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>67 814</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908	<u>68 477</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908	<u>68 469</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>68 038</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908	<u>68 793</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908	<u>68 784</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>78 138</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581	<u>78 990</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581	<u>78 979</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>78 377</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581	<u>79 327</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581	<u>79 315</u> 74 581

225-204-0700	0,38 () 2387-2013							
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>63 587</u> 59 846	<u>64 131</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>64 025</u> 59 846	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>64 484</u> 59 846	<u>65 219</u> 59 846	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>64 964</u> 59 846	<u>65 802</u> 59 846	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>74 040</u> 68 253	<u>74 985</u> 68 253	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>74 551</u> 68 253	<u>75 605</u> 68 253	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>68 751</u> 64 908	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>69 189</u> 64 908	<u>69 826</u> 64 908	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>69 648</u> 64 908	<u>70 383</u> 64 908	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>70 128</u> 64 908	<u>70 965</u> 64 908	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>80 495</u> 74 581	<u>81 439</u> 74 581	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>81 006</u> 74 581	<u>82 059</u> 74 581	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581

225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 077</u> 18 304	<u>19 858</u> 18 304	<u>18 948</u> 18 304	<u>18 948</u> 18 304	<u>18 943</u> 18 304	<u>18 943</u> 18 304
225-204-0804	33-3		1	250	<u>22 601</u> 21 786	<u>23 382</u> 21 786	<u>22 472</u> 21 786	<u>22 472</u> 21 786	<u>22 467</u> 21 786	<u>22 467</u> 21 786
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 923</u> 27 857	<u>29 953</u> 27 857	<u>28 752</u> 27 857	<u>28 752</u> 27 857	<u>28 746</u> 27 857	<u>28 746</u> 27 857
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 254</u> 33 125	<u>35 284</u> 33 125	<u>34 084</u> 33 125	<u>34 084</u> 33 125	<u>34 077</u> 33 125	<u>34 077</u> 33 125
225-204-0807	45		1	510	<u>55 616</u> 53 839	<u>57 208</u> 53 839	<u>55 352</u> 53 839	<u>55 352</u> 53 839	<u>55 342</u> 53 839	<u>55 342</u> 53 839
225-204-0808	-60		1	680	<u>73 612</u> 71 250	<u>75 735</u> 71 250	<u>73 261</u> 71 250	<u>73 261</u> 71 250	<u>73 247</u> 71 250	<u>73 247</u> 71 250
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>42 492</u> 40 893	<u>44 053</u> 40 893	<u>42 234</u> 40 893	<u>42 234</u> 40 893	<u>42 224</u> 40 893	<u>42 224</u> 40 893
225-204-0903	1-2		1	700	<u>57 121</u> 54 911	<u>59 306</u> 54 911	<u>56 760</u> 54 911	<u>56 760</u> 54 911	<u>56 746</u> 54 911	<u>56 746</u> 54 911
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>139 406</u> 128 913	<u>143 584</u> 128 913	<u>142 669</u> 128 913	<u>143 863</u> 128 913	<u>141 078</u> 128 913	<u>142 630</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>178 687</u> 167 424	<u>182 866</u> 167 424	<u>181 951</u> 167 424	<u>183 144</u> 167 424	<u>180 360</u> 167 424	<u>181 911</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>229 593</u> 211 721	<u>236 793</u> 211 721	<u>235 216</u> 211 721	<u>237 273</u> 211 721	<u>232 475</u> 211 721	<u>235 148</u> 211 721

225-204-0800	2386-2013							
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 136</u> 18 304	<u>20 737</u> 18 304	<u>18 943</u> 18 304	<u>20 016</u> 18 304
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 660</u> 21 786	<u>24 261</u> 21 786	<u>22 467</u> 21 786	<u>23 540</u> 21 786
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 320</u> 27 857	<u>31 114</u> 27 857	<u>28 746</u> 27 857	<u>30 162</u> 27 857
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 652</u> 33 125	<u>36 445</u> 33 125	<u>34 077</u> 33 125	<u>35 493</u> 33 125
225-204-0807	45		1	510	<u>57 776</u> 53 839	<u>59 001</u> 53 839	<u>55 342</u> 53 839	<u>57 530</u> 53 839
225-204-0808	-60		1	680	<u>76 492</u> 71 250	<u>78 126</u> 71 250	<u>73 247</u> 71 250	<u>76 165</u> 71 250
225-204-0900	13015-2012							
225-204-0901	1-1		1	500	<u>44 609</u> 40 893	<u>45 811</u> 40 893	<u>42 224</u> 40 893	<u>44 369</u> 40 893
225-204-0903	1-2		1	700	<u>60 086</u> 54 911	<u>61 768</u> 54 911	<u>56 746</u> 54 911	<u>59 749</u> 54 911
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>148 437</u> 128 913	<u>152 057</u> 128 913	<u>142 192</u> 128 913	<u>145 374</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>187 719</u> 167 424	<u>191 339</u> 167 424	<u>181 473</u> 167 424	<u>184 656</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>245 155</u> 211 721	<u>251 393</u> 211 721	<u>234 394</u> 211 721	<u>239 877</u> 211 721

225-204-0910	3-2		1	3600	<u>307 903</u> 284 675	<u>317 160</u> 284 675	<u>315 133</u> 284 675	<u>317 777</u> 284 675	<u>311 608</u> 284 675	<u>315 045</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>6 657</u> 6 338	<u>7 001</u> 6 338	<u>6 601</u> 6 338	<u>6 601</u> 6 338	<u>6 598</u> 6 338	<u>6 598</u> 6 338
225-204-1002	3 (8)		1	110	<u>8 278</u> 7 955	<u>8 615</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>4 719</u> 4 554	<u>4 875</u> 4 554	<u>4 693</u> 4 554	<u>4 693</u> 4 554	<u>4 692</u> 4 554	<u>4 692</u> 4 554
225-204-1006	3-		1	1750	<u>174 649</u> 168 745	<u>180 112</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>173 710</u> 168 745	<u>173 710</u> 168 745
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 640</u> 18 750	<u>20 576</u> 18 750	<u>19 485</u> 18 750	<u>19 485</u> 18 750	<u>19 479</u> 18 750	<u>19 479</u> 18 750
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1101	1		1	28	<u>4 211</u> 4 100	<u>4 299</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 196</u> 4 100	<u>4 196</u> 4 100
225-204-1103	1-3		1	95	<u>8 704</u> 8 393	<u>9 001</u> 8 393	<u>8 655</u> 8 393	<u>8 655</u> 8 393	<u>8 653</u> 8 393	<u>8 653</u> 8 393
225-204-1105	3		1	72	<u>9 466</u> 9 196	<u>9 691</u> 9 196	<u>9 429</u> 9 196	<u>9 429</u> 9 196	<u>9 428</u> 9 196	<u>9 428</u> 9 196
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1301	1		1	2190	<u>162 085</u> 155 367	<u>168 922</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>160 910</u> 155 367	<u>160 910</u> 155 367

225-204-0910	3-2		1	3600	<u>327 911</u> 284 675	<u>335 931</u> 284 675	<u>314 075</u> 284 675	<u>321 125</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>7 123</u> 6 338	<u>7 388</u> 6 338	<u>6 598</u> 6 338	<u>7 070</u> 6 338
225-204-1002	3 (8)		1	110	<u>8 732</u> 7 955	<u>8 986</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 681</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>4 931</u> 4 554	<u>5 051</u> 4 554	<u>4 692</u> 4 554	<u>4 907</u> 4 554
225-204-1006	3-		1	1750	<u>182 060</u> 168 745	<u>186 266</u> 168 745	<u>173 710</u> 168 745	<u>181 219</u> 168 745
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 910</u> 18 750	<u>21 632</u> 18 750	<u>19 479</u> 18 750	<u>20 766</u> 18 750
225-204-1100	13015-2012							
225-204-1101	1		1	28	<u>4 330</u> 4 100	<u>4 397</u> 4 100	<u>4 196</u> 4 100	<u>4 316</u> 4 100
225-204-1103	1-3		1	95	<u>9 106</u> 8 393	<u>9 335</u> 8 393	<u>8 653</u> 8 393	<u>9 061</u> 8 393
225-204-1105	3		1	72	<u>9 771</u> 9 196	<u>9 944</u> 9 196	<u>9 428</u> 9 196	<u>9 737</u> 9 196
225-204-1300	13015-2012							
225-204-1301	1		1	2190	<u>171 360</u> 155 367	<u>176 624</u> 155 367	<u>160 910</u> 155 367	<u>170 307</u> 155 367

225-204-1302	1		1	2190	<u>182 730</u> 168 690	<u>188 361</u> 168 690	<u>187 128</u> 168 690	<u>188 737</u> 168 690	<u>184 984</u> 168 690	<u>187 075</u> 168 690
225-204-1303	12		1	2190	<u>165 022</u> 158 269	<u>171 859</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>163 847</u> 158 269	<u>163 847</u> 158 269
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>313 512</u> 304 998	<u>320 349</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>312 337</u> 304 998	<u>312 337</u> 304 998
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>481 454</u> 468 562	<u>491 694</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>479 694</u> 468 562	<u>479 694</u> 468 562
225-204-1308	5		1	625	<u>190 046</u> 183 335	<u>191 653</u> 183 335	<u>191 301</u> 183 335	<u>191 760</u> 183 335	<u>190 689</u> 183 335	<u>191 286</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>340 253</u> 317 943	<u>348 674</u> 317 943	<u>346 830</u> 317 943	<u>349 235</u> 317 943	<u>343 623</u> 317 943	<u>346 750</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>64 021</u> 59 304	<u>65 885</u> 59 304	<u>65 477</u> 59 304	<u>66 009</u> 59 304	<u>64 767</u> 59 304	<u>65 459</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>44 165</u> 42 054	<u>46 428</u> 42 054	<u>43 791</u> 42 054	<u>43 791</u> 42 054	<u>43 776</u> 42 054	<u>43 776</u> 42 054
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>36 846</u> 34 821	<u>39 110</u> 34 821	<u>36 472</u> 34 821	<u>36 472</u> 34 821	<u>36 457</u> 34 821	<u>36 457</u> 34 821
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 097</u> 47 858	<u>50 033</u> 47 858	<u>48 942</u> 47 858	<u>48 942</u> 47 858	<u>48 936</u> 47 858	<u>48 936</u> 47 858
225-204-1402	2.8		1	800	<u>83 047</u> 80 310	<u>85 544</u> 80 310	<u>82 634</u> 80 310	<u>82 634</u> 80 310	<u>82 618</u> 80 310	<u>82 618</u> 80 310
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>128 000</u> 123 854	<u>131 746</u> 123 854	<u>127 381</u> 123 854	<u>127 381</u> 123 854	<u>127 356</u> 123 854	<u>127 356</u> 123 854

225-204-1302	1		1	2190	<u>194 902</u> 168 690	<u>199 781</u> 168 690	<u>186 485</u> 168 690	<u>190 774</u> 168 690
225-204-1303	12		1	2190	<u>174 297</u> 158 269	<u>179 560</u> 158 269	<u>163 847</u> 158 269	<u>173 244</u> 158 269
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>322 787</u> 304 998	<u>328 051</u> 304 998	<u>312 337</u> 304 998	<u>321 734</u> 304 998
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>495 345</u> 468 562	<u>503 229</u> 468 562	<u>479 694</u> 468 562	<u>493 769</u> 468 562
225-204-1308	5		1	625	<u>193 519</u> 183 335	<u>194 912</u> 183 335	<u>191 117</u> 183 335	<u>192 341</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>358 455</u> 317 943	<u>365 751</u> 317 943	<u>345 868</u> 317 943	<u>352 282</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>68 050</u> 59 304	<u>69 665</u> 59 304	<u>65 264</u> 59 304	<u>66 684</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>47 236</u> 42 054	<u>48 978</u> 42 054	<u>43 776</u> 42 054	<u>46 887</u> 42 054
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>39 917</u> 34 821	<u>41 659</u> 34 821	<u>36 457</u> 34 821	<u>39 568</u> 34 821
225-204-1400	13015-2012							
225-204-1401	1.6		1	300	<u>50 367</u> 47 858	<u>51 088</u> 47 858	<u>48 936</u> 47 858	<u>50 223</u> 47 858
225-204-1402	2.8		1	800	<u>86 435</u> 80 310	<u>88 358</u> 80 310	<u>82 618</u> 80 310	<u>86 050</u> 80 310
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>133 082</u> 123 854	<u>135 966</u> 123 854	<u>127 356</u> 123 854	<u>132 505</u> 123 854

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>188 408</u> 182 670	<u>193 403</u> 182 670	<u>187 582</u> 182 670	<u>187 582</u> 182 670	<u>187 550</u> 182 670	<u>187 550</u> 182 670
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>287 211</u> 278 769	<u>294 392</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>285 978</u> 278 769	<u>285 978</u> 278 769
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>353 070</u> 342 752	<u>361 812</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>351 569</u> 342 752	<u>351 569</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>79 139</u> 77 106	<u>80 700</u> 77 106	<u>78 881</u> 77 106	<u>78 881</u> 77 106	<u>78 871</u> 77 106	<u>78 871</u> 77 106
225-204-1505	6		1	760	<u>118 665</u> 115 594	<u>121 038</u> 115 594	<u>118 273</u> 115 594	<u>118 273</u> 115 594	<u>118 258</u> 115 594	<u>118 258</u> 115 594
225-204-1507	7		1	230	<u>26 800</u> 25 979	<u>27 518</u> 25 979	<u>26 681</u> 25 979	<u>26 681</u> 25 979	<u>26 677</u> 25 979	<u>26 677</u> 25 979
225-204-1512	1		1	500	<u>57 361</u> 55 586	<u>58 922</u> 55 586	<u>57 103</u> 55 586	<u>57 103</u> 55 586	<u>57 093</u> 55 586	<u>57 093</u> 55 586
225-204-1513	3,0		1	500	<u>59 242</u> 57 445	<u>60 803</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>58 974</u> 57 445	<u>58 974</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>75 896</u> 73 901	<u>77 457</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>75 628</u> 73 901	<u>75 628</u> 73 901
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>25 563</u> 24 821	<u>26 187</u> 24 821	<u>25 459</u> 24 821	<u>25 459</u> 24 821	<u>25 455</u> 24 821	<u>25 455</u> 24 821

225-205.

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>195 184</u> 182 670	<u>199 030</u> 182 670	<u>187 550</u> 182 670	<u>194 415</u> 182 670
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>296 952</u> 278 769	<u>302 480</u> 278 769	<u>285 978</u> 278 769	<u>295 847</u> 278 769
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>364 929</u> 342 752	<u>371 659</u> 342 752	<u>351 569</u> 342 752	<u>363 583</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012							
225-204-1504	5		1	500	<u>81 257</u> 77 106	<u>82 459</u> 77 106	<u>78 871</u> 77 106	<u>81 017</u> 77 106
225-204-1505	6		1	760	<u>121 884</u> 115 594	<u>123 711</u> 115 594	<u>118 258</u> 115 594	<u>121 519</u> 115 594
225-204-1507	7		1	230	<u>27 774</u> 25 979	<u>28 327</u> 25 979	<u>26 677</u> 25 979	<u>27 664</u> 25 979
225-204-1512	1		1	500	<u>59 479</u> 55 586	<u>60 681</u> 55 586	<u>57 093</u> 55 586	<u>59 239</u> 55 586
225-204-1513	3,0		1	500	<u>61 360</u> 57 445	<u>62 561</u> 57 445	<u>58 974</u> 57 445	<u>61 119</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>78 013</u> 73 901	<u>79 215</u> 73 901	<u>75 628</u> 73 901	<u>77 773</u> 73 901
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>26 410</u> 24 821	<u>26 890</u> 24 821	<u>25 455</u> 24 821	<u>26 313</u> 24 821

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 244</u> 1 207	<u>1 275</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 286</u> 1 207	<u>1 310</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207
225-205-0102	2		1	13	<u>1 392</u> 1 347	<u>1 433</u> 1 347	<u>1 385</u> 1 347	<u>1 385</u> 1 347	<u>1 385</u> 1 347	<u>1 385</u> 1 347	<u>1 447</u> 1 347	<u>1 478</u> 1 347	<u>1 385</u> 1 347
225-205-0103	3		1	40	<u>3 647</u> 3 516	<u>3 772</u> 3 516	<u>3 626</u> 3 516	<u>3 626</u> 3 516	<u>3 625</u> 3 516	<u>3 625</u> 3 516	<u>3 816</u> 3 516	<u>3 912</u> 3 516	<u>3 625</u> 3 516
225-205-0104	4		1	90	<u>5 704</u> 5 439	<u>5 985</u> 5 439	<u>5 657</u> 5 439	<u>5 657</u> 5 439	<u>5 655</u> 5 439	<u>5 655</u> 5 439	<u>6 085</u> 5 439	<u>6 301</u> 5 439	<u>5 655</u> 5 439
225-205-0105	5		1	130	<u>8 004</u> 7 624	<u>8 410</u> 7 624	<u>7 937</u> 7 624	<u>7 937</u> 7 624	<u>7 934</u> 7 624	<u>7 934</u> 7 624	<u>8 555</u> 7 624	<u>8 867</u> 7 624	<u>7 934</u> 7 624
225-205-0106	6		1	180	<u>12 891</u> 12 344	<u>13 453</u> 12 344	<u>12 799</u> 12 344	<u>12 799</u> 12 344	<u>12 795</u> 12 344	<u>12 795</u> 12 344	<u>13 654</u> 12 344	<u>14 086</u> 12 344	<u>12 795</u> 12 344
225-205-0107	7		1	230	<u>19 582</u> 18 846	<u>20 300</u> 18 846	<u>19 463</u> 18 846	<u>19 463</u> 18 846	<u>19 458</u> 18 846	<u>19 458</u> 18 846	<u>20 556</u> 18 846	<u>21 109</u> 18 846	<u>19 458</u> 18 846
225-205-0108	8		1	650	<u>34 866</u> 33 029	<u>36 895</u> 33 029	<u>34 530</u> 33 029	<u>34 530</u> 33 029	<u>34 517</u> 33 029	<u>34 517</u> 33 029	<u>37 618</u> 33 029	<u>39 181</u> 33 029	<u>34 517</u> 33 029
225-205-0109	9		1	1130	<u>54 728</u> 51 604	<u>58 255</u> 51 604	<u>54 144</u> 51 604	<u>54 144</u> 51 604	<u>54 121</u> 51 604	<u>54 121</u> 51 604	<u>59 513</u> 51 604	<u>62 229</u> 51 604	<u>54 121</u> 51 604

226.

226-1.

226-101.

8.04-08-2023

225-205-0100	13015-2012				
225-205-0101	1		1	10	<u>1 282</u> 1 207
225-205-0102	2		1	13	<u>1 441</u> 1 347
225-205-0103	3		1	40	<u>3 797</u> 3 516
225-205-0104	4		1	90	<u>6 041</u> 5 439
225-205-0105	5		1	130	<u>8 492</u> 7 624
225-205-0106	6		1	180	<u>13 567</u> 12 344
225-205-0107	7		1	230	<u>20 445</u> 18 846
225-205-0108	8		1	650	<u>37 306</u> 33 029
225-205-0109	9		1	1130	<u>58 970</u> 51 604

[illegible]

226-101-0100	350 19804-2012 ,						
226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311			
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>26 426</u> 24 132	<u>27 173</u> 24 132	<u>26 277</u> 24 132
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>32 358</u> 29 998	<u>33 103</u> 29 998	<u>32 209</u> 29 998
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>34 980</u> 32 590	<u>35 724</u> 32 590	<u>34 831</u> 32 590
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 642</u> 34 235	<u>37 386</u> 34 235	<u>36 493</u> 34 235
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>45 054</u> 42 550	<u>45 796</u> 42 550	<u>44 905</u> 42 550
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 727</u> 57 130	<u>60 440</u> 57 130	<u>59 585</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012 ,						

226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>35 885</u> 34 355	<u>35 677</u> 34 355	<u>35 689</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 339</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>46 577</u> 43 974
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 175</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 420</u> 45 784
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>55 795</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 039</u> 54 302
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>41 461</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>41 243</u> 40 078	<u>41 243</u> 40 078	<u>41 243</u> 40 078	<u>42 730</u> 40 078
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>54 122</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 904</u> 52 590	<u>53 904</u> 52 590	<u>53 904</u> 52 590	<u>55 391</u> 52 590

226-102.

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>882 694</u> 858 277	<u>902 581</u> 858 277	<u>879 406</u> 858 277	<u>879 406</u> 858 277	<u>879 277</u> 858 277	<u>879 277</u> 858 277

226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404			
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>47 010</u> 43 974	<u>47 944</u> 43 974	<u>46 823</u> 43 974
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>48 855</u> 45 784	<u>49 795</u> 45 784	<u>48 667</u> 45 784
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>57 474</u> 54 302	<u>58 413</u> 54 302	<u>57 287</u> 54 302
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>43 183</u> 40 078	<u>44 161</u> 40 078	<u>42 988</u> 40 078
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>55 844</u> 52 590	<u>56 821</u> 52 590	<u>55 648</u> 52 590

226-102-0100	13015-2012							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>909 672</u> 858 277	<u>924 982</u> 858 277	<u>879 277</u> 858 277	<u>906 610</u> 858 277

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>986 058</u> 920 179	<u>1 006 488</u> 920 179	<u>945 500</u> 920 179	<u>981 973</u> 920 179
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 455 401</u> 1 352 080	<u>1 487 848</u> 1 352 080	<u>1 390 984</u> 1 352 080	<u>1 448 911</u> 1 352 080
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 879 667</u> 1 761 116	<u>1 915 960</u> 1 761 116	<u>1 807 616</u> 1 761 116	<u>1 872 409</u> 1 761 116
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 881 410</u> 1 755 826	<u>1 920 347</u> 1 755 826	<u>1 804 111</u> 1 755 826	<u>1 873 623</u> 1 755 826
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500			<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200			<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9		1	5000			<u>616 804</u> 598 560	
226-102-0200	13015-2012							
226-102-0205	14		1	4200	<u>245 462</u> 215 777	<u>255 557</u> 215 777	<u>225 422</u> 215 777	<u>243 443</u> 215 777
226-102-0300	25912-2015							
226-102-0301	-14		1	4200	<u>258 835</u> 228 991	<u>268 930</u> 228 991	<u>238 795</u> 228 991	<u>256 816</u> 228 991
226-102-0302	-18		1	5400	<u>336 703</u> 298 286	<u>349 682</u> 298 286	<u>310 937</u> 298 286	<u>334 107</u> 298 286
226-102-0400	13015-2012							

226-102-0401	1-4		1	2350	<u>137 085</u> 130 313	<u>144 421</u> 130 313	<u>135 872</u> 130 313	<u>135 872</u> 130 313	<u>135 824</u> 130 313	<u>135 824</u> 130 313
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>259 862</u> 247 473	<u>273 131</u> 247 473	<u>257 669</u> 247 473	<u>257 669</u> 247 473	<u>257 583</u> 247 473	<u>257 583</u> 247 473
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>432 638</u> 410 536	<u>456 834</u> 410 536	<u>428 638</u> 410 536	<u>428 638</u> 410 536	<u>428 482</u> 410 536	<u>428 482</u> 410 536
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>334 503</u> 318 491	<u>351 674</u> 318 491	<u>331 664</u> 318 491	<u>331 664</u> 318 491	<u>331 553</u> 318 491	<u>331 553</u> 318 491
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>131 361</u> 124 985	<u>138 229</u> 124 985	<u>130 225</u> 124 985	<u>130 225</u> 124 985	<u>130 181</u> 124 985	<u>130 181</u> 124 985
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>229 209</u> 218 979	<u>239 918</u> 218 979	<u>227 439</u> 218 979	<u>227 439</u> 218 979	<u>227 369</u> 218 979	<u>227 369</u> 218 979
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>155 489</u> 147 732	<u>163 918</u> 147 732	<u>154 095</u> 147 732	<u>154 095</u> 147 732	<u>154 041</u> 147 732	<u>154 041</u> 147 732
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>258 192</u> 245 670	<u>271 679</u> 245 670	<u>255 962</u> 245 670	<u>255 962</u> 245 670	<u>255 875</u> 245 670	<u>255 875</u> 245 670
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>227 179</u> 215 725	<u>239 667</u> 215 725	<u>225 114</u> 215 725	<u>225 114</u> 215 725	<u>225 033</u> 215 725	<u>225 033</u> 215 725
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>325 646</u> 310 616	<u>341 569</u> 310 616	<u>323 014</u> 310 616	<u>323 014</u> 310 616	<u>322 911</u> 310 616	<u>322 911</u> 310 616
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>390 967</u> 370 344	<u>413 757</u> 370 344	<u>387 199</u> 370 344	<u>387 199</u> 370 344	<u>387 051</u> 370 344	<u>387 051</u> 370 344
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>519 058</u> 492 536	<u>548 092</u> 492 536	<u>514 258</u> 492 536	<u>514 258</u> 492 536	<u>514 069</u> 492 536	<u>514 069</u> 492 536
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>29 049</u> 27 500	<u>30 766</u> 27 500	<u>28 765</u> 27 500	<u>28 765</u> 27 500	<u>28 754</u> 27 500	<u>28 754</u> 27 500

226-102-0401	1-4		1	2350	<u>147 037</u> 130 313	<u>152 686</u> 130 313	<u>135 824</u> 130 313	<u>145 908</u> 130 313
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>277 862</u> 247 473	<u>288 077</u> 247 473	<u>257 583</u> 247 473	<u>275 819</u> 247 473
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>465 461</u> 410 536	<u>484 088</u> 410 536	<u>428 482</u> 410 536	<u>461 736</u> 410 536
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>357 796</u> 318 491	<u>371 015</u> 318 491	<u>331 553</u> 318 491	<u>355 152</u> 318 491
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>140 678</u> 124 985	<u>145 966</u> 124 985	<u>130 181</u> 124 985	<u>139 621</u> 124 985
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>243 736</u> 218 979	<u>251 980</u> 218 979	<u>227 369</u> 218 979	<u>242 087</u> 218 979
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>166 924</u> 147 732	<u>173 413</u> 147 732	<u>154 041</u> 147 732	<u>165 626</u> 147 732
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>276 488</u> 245 670	<u>286 871</u> 245 670	<u>255 875</u> 245 670	<u>274 412</u> 245 670
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>244 120</u> 215 725	<u>253 734</u> 215 725	<u>225 033</u> 215 725	<u>242 197</u> 215 725
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>347 246</u> 310 616	<u>359 504</u> 310 616	<u>322 911</u> 310 616	<u>344 795</u> 310 616
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>421 884</u> 370 344	<u>439 429</u> 370 344	<u>387 051</u> 370 344	<u>418 375</u> 370 344
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>558 445</u> 492 536	<u>580 798</u> 492 536	<u>514 069</u> 492 536	<u>553 975</u> 492 536
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>31 378</u> 27 500	<u>32 700</u> 27 500	<u>28 754</u> 27 500	<u>31 114</u> 27 500

226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>36 639</u> 34 563	<u>38 981</u> 34 563	<u>36 252</u> 34 563	<u>36 252</u> 34 563	<u>36 237</u> 34 563	<u>36 237</u> 34 563
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>42 267</u> 39 357	<u>45 702</u> 39 357	<u>41 700</u> 39 357	<u>41 700</u> 39 357	<u>41 677</u> 39 357	<u>41 677</u> 39 357
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>300 794</u> 287 920	<u>314 062</u> 287 920	<u>298 600</u> 287 920	<u>298 600</u> 287 920	<u>298 514</u> 287 920	<u>298 514</u> 287 920
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0702	-2		1	80	<u>7 406</u> 7 143	<u>7 656</u> 7 143	<u>7 365</u> 7 143	<u>7 365</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 822</u> 2 679	<u>2 978</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 795</u> 2 679	<u>2 795</u> 2 679
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 333</u> 6 786	<u>7 988</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 220</u> 6 786	<u>7 220</u> 6 786

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 929</u> 133 446	<u>142 087</u> 135 637	<u>137 258</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768

226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>39 816</u> 34 563	<u>41 619</u> 34 563	<u>36 237</u> 34 563	<u>39 455</u> 34 563
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>46 926</u> 39 357	<u>49 570</u> 39 357	<u>41 677</u> 39 357	<u>46 397</u> 39 357
226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250	<u>318 794</u> 287 920	<u>329 008</u> 287 920	<u>298 514</u> 287 920	<u>316 751</u> 287 920
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0702	-2		1	80	<u>7 745</u> 7 143	<u>7 937</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143	<u>7 706</u> 7 143
226-102-0703	-8		1	50	<u>3 033</u> 2 679	<u>3 153</u> 2 679	<u>2 795</u> 2 679	<u>3 009</u> 2 679
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 222</u> 6 786	<u>8 727</u> 6 786	<u>7 220</u> 6 786	<u>8 121</u> 6 786

226-103-0100	13015-2012							
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>142 114</u> 136 068	<u>144 937</u> 136 068	<u>136 557</u> 133 446	<u>141 738</u> 136 068
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390

226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>168 837</u> 162 455	<u>175 081</u> 162 455	<u>167 805</u> 162 455	<u>167 805</u> 162 455	<u>167 765</u> 162 455	<u>167 765</u> 162 455
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>143 513</u> 138 964	<u>147 572</u> 138 964	<u>142 842</u> 138 964	<u>142 842</u> 138 964	<u>142 816</u> 138 964	<u>142 816</u> 138 964
226-103-0112	T75.15-TAIII-2		1	1300	<u>145 094</u> 140 527	<u>149 153</u> 140 527	<u>144 423</u> 140 527	<u>144 423</u> 140 527	<u>144 397</u> 140 527	<u>144 397</u> 140 527
226-103-0113	T75.15-TAIII-3		1	1300	<u>145 094</u> 140 527	<u>149 153</u> 140 527	<u>144 423</u> 140 527	<u>144 423</u> 140 527	<u>144 397</u> 140 527	<u>144 397</u> 140 527
226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>177 895</u> 172 063	<u>183 202</u> 172 063	<u>177 018</u> 172 063	<u>177 018</u> 172 063	<u>176 983</u> 172 063	<u>176 983</u> 172 063
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 169</u> 164 429	<u>175 607</u> 167 293	<u>169 292</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>106 068</u> 102 839	<u>108 947</u> 104 356	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839
226-103-0202	15- AII-2		1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0203	15- AII-3		1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0207	15- AIII-1		1	900	<u>109 294</u> 106 027	<u>112 104</u> 106 027	<u>108 829</u> 106 027	<u>108 829</u> 106 027	<u>108 811</u> 106 027	<u>108 811</u> 106 027
226-103-0208	15- AIII-2		1	900	<u>108 652</u> 105 393	<u>111 462</u> 105 393	<u>108 188</u> 105 393	<u>108 188</u> 105 393	<u>108 170</u> 105 393	<u>108 170</u> 105 393

226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>177 308</u> 162 455	<u>182 115</u> 162 455	<u>167 765</u> 162 455	<u>176 346</u> 162 455
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>149 019</u> 138 964	<u>152 143</u> 138 964	<u>142 816</u> 138 964	<u>148 394</u> 138 964
226-103-0112	T75.15-TAIII-2		1	1300	<u>150 600</u> 140 527	<u>153 725</u> 140 527	<u>144 397</u> 140 527	<u>149 975</u> 140 527
226-103-0113	T75.15-TAIII-3		1	1300	<u>150 600</u> 140 527	<u>153 725</u> 140 527	<u>144 397</u> 140 527	<u>149 975</u> 140 527
226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>185 095</u> 172 063	<u>189 181</u> 172 063	<u>176 983</u> 172 063	<u>184 278</u> 172 063
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>175 642</u> 167 857	<u>179 334</u> 167 857	<u>168 375</u> 164 429	<u>175 150</u> 167 857
226-103-0200	13015-2012							
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>108 965</u> 104 655	<u>110 920</u> 104 655	<u>105 118</u> 102 839	<u>108 705</u> 104 655
226-103-0202	15- AII-2		1	900	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0203	15- AII-3		1	900	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0207	15- AIII-1		1	900	<u>113 105</u> 106 027	<u>115 269</u> 106 027	<u>108 811</u> 106 027	<u>112 673</u> 106 027
226-103-0208	15- AIII-2		1	900	<u>112 464</u> 105 393	<u>114 627</u> 105 393	<u>108 170</u> 105 393	<u>112 031</u> 105 393

226-103-0209	15- АИИ-3		1	900	<u>108 652</u> 105 393	<u>111 462</u> 105 393	<u>108 188</u> 105 393	<u>108 188</u> 105 393	<u>108 170</u> 105 393	<u>108 170</u> 105 393
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- АИИ-1		1	1300	<u>114 219</u> 110 018	<u>118 278</u> 110 018	<u>113 548</u> 110 018	<u>113 548</u> 110 018	<u>113 522</u> 110 018	<u>113 522</u> 110 018
226-103-0302	15- АИИ-2		1	1140	<u>104 458</u> 100 723	<u>108 018</u> 100 723	<u>103 870</u> 100 723	<u>103 870</u> 100 723	<u>103 847</u> 100 723	<u>103 847</u> 100 723
226-103-0305	15- АИИ-1		1	1300	<u>99 435</u> 94 828		<u>98 767</u> 94 828	<u>98 804</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828
226-103-0306	15- АИИ-2		1	1140	<u>91 618</u> 87 492		<u>91 032</u> 87 492	<u>91 065</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012									
226-103-0605	2.302		1	2700	<u>127 418</u> 119 401		<u>126 030</u> 119 401	<u>126 107</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401
226-103-0613	5.302		1	2400	<u>731 970</u> 712 712		<u>730 736</u> 712 712	<u>730 804</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>173 506</u> 167 179	<u>179 594</u> 167 179	<u>172 500</u> 167 179	<u>172 500</u> 167 179	<u>172 461</u> 167 179	<u>172 461</u> 167 179
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>173 506</u> 167 179	<u>179 594</u> 167 179	<u>172 500</u> 167 179	<u>172 500</u> 167 179	<u>172 461</u> 167 179	<u>172 461</u> 167 179
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	<u>237 832</u> 226 771		<u>236 223</u> 226 771	<u>236 312</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771

226-103-0209	15- АIII-3		1	900	<u>112 464</u> 105 393	<u>114 627</u> 105 393	<u>108 170</u> 105 393	<u>112 031</u> 105 393
226-103-0300	13015-2012							
226-103-0301	15- АII-1		1	1300	<u>119 725</u> 110 018	<u>122 850</u> 110 018	<u>113 522</u> 110 018	<u>119 100</u> 110 018
226-103-0302	15- АII-2		1	1140	<u>109 287</u> 100 723	<u>112 027</u> 100 723	<u>103 847</u> 100 723	<u>108 739</u> 100 723
226-103-0305	15- АIII-1		1	1300			<u>98 356</u> 94 828	
226-103-0306	15- АIII-2		1	1140			<u>90 672</u> 87 492	
226-103-0600	13015-2012							
226-103-0605	2.302		1	2700			<u>125 176</u> 119 401	
226-103-0613	5.302		1	2400			<u>729 977</u> 712 712	
226-103-0700	13015-2012							
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>181 765</u> 167 179	<u>186 452</u> 167 179	<u>172 461</u> 167 179	<u>180 828</u> 167 179
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>181 765</u> 167 179	<u>186 452</u> 167 179	<u>172 461</u> 167 179	<u>180 828</u> 167 179
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130			<u>235 233</u> 226 771	

226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	<u>345 023</u> 327 875		<u>342 412</u> 327 875	<u>342 557</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>359 591</u> 345 188	<u>374 046</u> 345 188	<u>357 201</u> 345 188	<u>357 201</u> 345 188	<u>357 108</u> 345 188	<u>357 108</u> 345 188
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>597 811</u> 573 027	<u>623 037</u> 573 027	<u>593 640</u> 573 027	<u>593 640</u> 573 027	<u>593 477</u> 573 027	<u>593 477</u> 573 027
226-103-1000	13015-2012									
226-103-1001	1		1	21	<u>681 641</u> 668 232		<u>681 630</u> 668 232	<u>681 630</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232
226-103-1002	2		1	32	<u>686 201</u> 672 680		<u>686 184</u> 672 680	<u>686 185</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1101	1		1	600	<u>63 689</u> 61 214		<u>63 380</u> 61 214	<u>63 397</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214
226-103-1103	2		1	700	<u>67 310</u> 64 559		<u>66 950</u> 64 559	<u>66 970</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559
226-103-1105	3		1	900	<u>294 833</u> 287 212		<u>294 370</u> 287 212	<u>294 396</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012									
226-103-1201	1.150		1	6600	<u>672 590</u> 645 912		<u>669 197</u> 645 912	<u>669 386</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080	<u>459 504</u> 448 286		<u>458 948</u> 448 286	<u>458 979</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800	<u>286 734</u> 269 257		<u>283 752</u> 269 257	<u>283 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257

226-103-0716	2 38-1-1		1	5080			<u>340 805</u> 327 875	
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>379 200</u> 345 188	<u>390 328</u> 345 188	<u>357 108</u> 345 188	<u>376 975</u> 345 188
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>632 031</u> 573 027	<u>651 452</u> 573 027	<u>593 477</u> 573 027	<u>628 147</u> 573 027
226-103-1000	13015-2012							
226-103-1001	1		1	21			<u>681 623</u> 668 232	
226-103-1002	2		1	32			<u>686 174</u> 672 680	
226-103-1100	13015-2012							
226-103-1101	1		1	600			<u>63 191</u> 61 214	
226-103-1103	2		1	700			<u>66 729</u> 64 559	
226-103-1105	3		1	900			<u>294 085</u> 287 212	
226-103-1200	13015-2012							
226-103-1201	1.150		1	6600			<u>667 110</u> 645 912	
226-103-1205	2.150		1	1080			<u>458 607</u> 448 286	
226-103-1300	13015-2012							
226-103-1301	5 .		1	5800			<u>281 918</u> 269 257	

226-103-1305	7 .		1	3000	<u>831 233</u> 808 802		<u>829 691</u> 808 802	<u>829 776</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200	<u>1 157 064</u> 1 117 615		<u>1 152 848</u> 1 117 615	<u>1 153 083</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>12 769</u> 11 786	<u>13 956</u> 11 786	<u>12 573</u> 11 786	<u>12 573</u> 11 786	<u>12 566</u> 11 786	<u>12 566</u> 11 786
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>12 070</u> 11 161	<u>13 163</u> 11 161	<u>11 890</u> 11 161	<u>11 890</u> 11 161	<u>11 883</u> 11 161	<u>11 883</u> 11 161
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 206</u> 8 571	<u>9 955</u> 8 571	<u>9 082</u> 8 571	<u>9 082</u> 8 571	<u>9 077</u> 8 571	<u>9 077</u> 8 571
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 362</u> 3 125	<u>3 643</u> 3 125	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 314</u> 3 125	<u>3 314</u> 3 125
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>4 801</u> 4 543		<u>4 760</u> 4 543	<u>4 762</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 905</u> 2 726		<u>2 875</u> 2 726	<u>2 876</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 650</u> 7 143	<u>8 243</u> 7 143	<u>7 552</u> 7 143	<u>7 552</u> 7 143	<u>7 548</u> 7 143	<u>7 548</u> 7 143
226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700	<u>445 640</u> 425 251		<u>442 710</u> 425 251	<u>442 873</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251
226-103-1510	2.560		1	9200	<u>1 092 471</u> 1 052 245		<u>1 087 741</u> 1 052 245	<u>1 088 004</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200	<u>499 262</u> 476 800		<u>496 075</u> 476 800	<u>496 252</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800

226-103-1305	7 .		1	3000			<u>828 742</u> 808 802	
226-103-1307	8 .		1	8200			<u>1 150 256</u> 1 117 615	
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 379</u> 11 786	<u>15 292</u> 11 786	<u>12 566</u> 11 786	<u>14 196</u> 11 786
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 553</u> 11 161	<u>14 394</u> 11 161	<u>11 883</u> 11 161	<u>13 384</u> 11 161
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 223</u> 8 571	<u>10 799</u> 8 571	<u>9 077</u> 8 571	<u>10 107</u> 8 571
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 743</u> 3 125	<u>3 959</u> 3 125	<u>3 314</u> 3 125	<u>3 700</u> 3 125
226-103-1407	-2-20-40		1	80			<u>4 734</u> 4 543	
226-103-1408	-2-20-25		1	60			<u>2 856</u> 2 726	
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 454</u> 7 143	<u>8 911</u> 7 143	<u>7 548</u> 7 143	<u>8 363</u> 7 143
226-103-1500	13015-2012							
226-103-1509	1.560		1	5700			<u>440 908</u> 425 251	
226-103-1510	2.560		1	9200			<u>1 084 832</u> 1 052 245	
226-103-1517	3.560		1	6200			<u>494 115</u> 476 800	

226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>384 214</u> 362 795	<u>408 253</u> 362 795	<u>380 239</u> 362 795	<u>380 239</u> 362 795	<u>380 084</u> 362 795	<u>380 084</u> 362 795
226-103-1602	500		1	8350	<u>411 704</u> 388 536	<u>437 773</u> 388 536	<u>407 394</u> 388 536	<u>407 394</u> 388 536	<u>407 225</u> 388 536	<u>407 225</u> 388 536
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>446 707</u> 418 223		<u>441 746</u> 418 223	<u>442 021</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>476 867</u> 446 463		<u>471 572</u> 446 463	<u>471 866</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>559 377</u> 526 027		<u>553 748</u> 526 027	<u>554 061</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>125 401</u> 117 832		<u>124 116</u> 117 832	<u>124 187</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>174 158</u> 164 143	<u>185 491</u> 164 143	<u>172 284</u> 164 143	<u>172 284</u> 164 143	<u>172 211</u> 164 143	<u>172 211</u> 164 143
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>204 274</u> 192 545	<u>217 543</u> 192 545	<u>202 081</u> 192 545	<u>202 081</u> 192 545	<u>201 995</u> 192 545	<u>201 995</u> 192 545
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>181 510</u> 170 756		<u>179 700</u> 170 756	<u>179 801</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>147 700</u> 140 473	<u>155 505</u> 140 473	<u>146 409</u> 140 473	<u>146 409</u> 140 473	<u>146 359</u> 140 473	<u>146 359</u> 140 473
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>166 188</u> 157 866	<u>175 242</u> 157 866	<u>164 691</u> 157 866	<u>164 691</u> 157 866	<u>164 632</u> 157 866	<u>164 632</u> 157 866
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>203 873</u> 193 571	<u>215 112</u> 193 571	<u>202 015</u> 193 571	<u>202 015</u> 193 571	<u>201 942</u> 193 571	<u>201 942</u> 193 571

226-103-1600	13015-2012							
226-103-1601	450		1	7700	<u>416 825</u> 362 795	<u>435 332</u> 362 795	<u>380 084</u> 362 795	<u>413 123</u> 362 795
226-103-1602	500		1	8350	<u>447 068</u> 388 536	<u>467 137</u> 388 536	<u>407 225</u> 388 536	<u>443 054</u> 388 536
226-103-1603	600 -		1	9650			<u>438 694</u> 418 223	
226-103-1604	650 -		1	10300			<u>468 315</u> 446 463	
226-103-1605	700 -		1	10950			<u>550 286</u> 526 027	
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500			<u>123 326</u> 117 832	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>189 532</u> 164 143	<u>198 256</u> 164 143	<u>172 211</u> 164 143	<u>187 787</u> 164 143
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>222 274</u> 192 545	<u>232 489</u> 192 545	<u>201 995</u> 192 545	<u>220 231</u> 192 545
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520			<u>178 587</u> 170 756	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>158 288</u> 140 473	<u>164 296</u> 140 473	<u>146 359</u> 140 473	<u>157 086</u> 140 473
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>178 470</u> 157 866	<u>185 440</u> 157 866	<u>164 632</u> 157 866	<u>177 076</u> 157 866
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>219 120</u> 193 571	<u>227 772</u> 193 571	<u>201 942</u> 193 571	<u>217 389</u> 193 571

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>239 353</u> 227 098	<u>252 778</u> 227 098	<u>237 134</u> 227 098	<u>237 134</u> 227 098	<u>237 047</u> 227 098	<u>237 047</u> 227 098
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>209 171</u> 198 982	<u>220 161</u> 198 982	<u>207 354</u> 198 982	<u>207 354</u> 198 982	<u>207 283</u> 198 982	<u>207 283</u> 198 982
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>23 321</u> 21 467	<u>25 568</u> 21 467	<u>22 949</u> 21 467	<u>22 949</u> 21 467	<u>22 934</u> 21 467	<u>22 934</u> 21 467
226-103-1802	-2		1	960	<u>31 093</u> 28 622	<u>34 090</u> 28 622	<u>30 598</u> 28 622	<u>30 598</u> 28 622	<u>30 578</u> 28 622	<u>30 578</u> 28 622
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 203</u> 45 156	<u>51 730</u> 45 156	<u>47 619</u> 45 156	<u>47 619</u> 45 156	<u>47 596</u> 45 156	<u>47 596</u> 45 156

226-104.

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>11 163 121</u> 10 703 304	<u>11 683 138</u> 10 703 304	<u>11 085 951</u> 10 703 304	<u>11 085 951</u> 10 703 304	<u>11 010 438</u> 10 703 304
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 150 017</u> 2 046 022		<u>2 134 465</u> 2 046 022	<u>2 135 329</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 618 825</u> 2 497 171	<u>2 762 706</u> 2 497 171	<u>2 597 473</u> 2 497 171	<u>2 597 473</u> 2 497 171	<u>2 576 579</u> 2 497 171
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 385 269</u> 3 253 607	<u>3 530 610</u> 3 253 607	<u>3 363 700</u> 3 253 607	<u>3 363 700</u> 3 253 607	<u>3 342 595</u> 3 253 607

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>257 565</u> 227 098	<u>267 900</u> 227 098	<u>237 047</u> 227 098	<u>255 498</u> 227 098	
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>224 079</u> 198 982	<u>232 540</u> 198 982	<u>207 283</u> 198 982	<u>222 387</u> 198 982	
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>26 370</u> 21 467	<u>28 100</u> 21 467	<u>22 934</u> 21 467	<u>26 024</u> 21 467	
226-103-1802	-2		1	960	<u>35 159</u> 28 622	<u>37 466</u> 28 622	<u>30 578</u> 28 622	<u>34 697</u> 28 622	
226-103-1803	-3		1	1130	<u>52 988</u> 45 156	<u>55 704</u> 45 156	<u>47 596</u> 45 156	<u>52 445</u> 45 156	

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>11 010 438</u> 10 703 304	<u>11 860 680</u> 10 703 304	<u>12 244 009</u> 10 703 304	<u>11 010 438</u> 10 703 304	<u>11 784 014</u> 10 703 304
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 121 303</u> 2 046 022			<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 576 579</u> 2 497 171	<u>2 811 829</u> 2 497 171	<u>2 917 890</u> 2 497 171	<u>2 576 579</u> 2 497 171	<u>2 790 617</u> 2 497 171
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 342 595</u> 3 253 607	<u>3 580 232</u> 3 253 607	<u>3 687 371</u> 3 253 607	<u>3 342 595</u> 3 253 607	<u>3 558 805</u> 3 253 607

226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 623 626</u> 2 501 241		<u>2 605 783</u> 2 501 241	<u>2 606 775</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 168 676</u> 3 027 165	<u>3 333 737</u> 3 027 165	<u>3 144 181</u> 3 027 165	<u>3 144 181</u> 3 027 165	<u>3 120 212</u> 3 027 165
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 339 446</u> 5 102 750	<u>5 614 792</u> 5 102 750	<u>5 298 585</u> 5 102 750	<u>5 298 585</u> 5 102 750	<u>5 258 601</u> 5 102 750
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 778 658</u> 10 363 411	<u>11 235 134</u> 10 363 411	<u>10 710 918</u> 10 363 411	<u>10 710 918</u> 10 363 411	<u>10 644 632</u> 10 363 411
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 344 472</u> 2 250 789		<u>2 332 472</u> 2 250 789	<u>2 333 139</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 004 493</u> 2 884 705	<u>3 138 149</u> 2 884 705	<u>2 984 659</u> 2 884 705	<u>2 984 659</u> 2 884 705	<u>2 965 250</u> 2 884 705
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 559 966</u> 3 419 795	<u>3 715 533</u> 3 419 795	<u>3 536 880</u> 3 419 795	<u>3 536 880</u> 3 419 795	<u>3 514 290</u> 3 419 795
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 928 655</u> 5 690 491	<u>6 195 236</u> 5 690 491	<u>5 889 094</u> 5 690 491	<u>5 889 094</u> 5 690 491	<u>5 850 383</u> 5 690 491
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 793 058</u> 1 711 089	<u>1 889 465</u> 1 711 089	<u>1 778 751</u> 1 711 089	<u>1 778 751</u> 1 711 089	<u>1 764 751</u> 1 711 089
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 268 795</u> 2 166 009	<u>2 389 305</u> 2 166 009	<u>2 250 912</u> 2 166 009	<u>2 250 912</u> 2 166 009	<u>2 233 412</u> 2 166 009
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 833 860</u> 2 709 196	<u>2 978 471</u> 2 709 196	<u>2 812 399</u> 2 709 196	<u>2 812 399</u> 2 709 196	<u>2 791 400</u> 2 709 196
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 524 080</u> 3 363 179	<u>3 713 244</u> 3 363 179	<u>3 496 008</u> 3 363 179	<u>3 496 008</u> 3 363 179	<u>3 468 540</u> 3 363 179
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 126 661</u> 3 941 598	<u>4 342 848</u> 3 941 598	<u>4 094 579</u> 3 941 598	<u>4 094 579</u> 3 941 598	<u>4 063 186</u> 3 941 598

226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 590 684</u> 2 501 241			<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 120 212</u> 3 027 165	<u>3 390 092</u> 3 027 165	<u>3 511 767</u> 3 027 165	<u>3 120 212</u> 3 027 165	<u>3 365 757</u> 3 027 165
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 258 601</u> 5 102 750	<u>5 708 799</u> 5 102 750	<u>5 911 770</u> 5 102 750	<u>5 258 601</u> 5 102 750	<u>5 668 205</u> 5 102 750
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 644 632</u> 10 363 411	<u>11 390 982</u> 10 363 411	<u>11 727 472</u> 10 363 411	<u>10 644 632</u> 10 363 411	<u>11 323 684</u> 10 363 411
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 322 317</u> 2 250 789			<u>2 322 317</u> 2 250 789	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 965 250</u> 2 884 705	<u>3 183 782</u> 2 884 705	<u>3 282 306</u> 2 884 705	<u>2 965 250</u> 2 884 705	<u>3 164 077</u> 2 884 705
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 514 290</u> 3 419 795	<u>3 768 646</u> 3 419 795	<u>3 883 322</u> 3 419 795	<u>3 514 290</u> 3 419 795	<u>3 745 711</u> 3 419 795
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 850 383</u> 5 690 491	<u>6 286 252</u> 5 690 491	<u>6 482 762</u> 5 690 491	<u>5 850 383</u> 5 690 491	<u>6 246 950</u> 5 690 491
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 764 751</u> 1 711 089	<u>1 922 380</u> 1 711 089	<u>1 993 447</u> 1 711 089	<u>1 764 751</u> 1 711 089	<u>1 908 167</u> 1 711 089
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 233 412</u> 2 166 009	<u>2 430 448</u> 2 166 009	<u>2 519 282</u> 2 166 009	<u>2 233 412</u> 2 166 009	<u>2 412 682</u> 2 166 009
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 791 400</u> 2 709 196	<u>3 027 844</u> 2 709 196	<u>3 134 444</u> 2 709 196	<u>2 791 400</u> 2 709 196	<u>3 006 524</u> 2 709 196
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 468 540</u> 3 363 179	<u>3 777 827</u> 3 363 179	<u>3 917 268</u> 3 363 179	<u>3 468 540</u> 3 363 179	<u>3 749 939</u> 3 363 179
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 063 186</u> 3 941 598	<u>4 416 658</u> 3 941 598	<u>4 576 019</u> 3 941 598	<u>4 063 186</u> 3 941 598	<u>4 384 785</u> 3 941 598

226-104-0126	33		1	45200	<u>6 804 823</u> 6 516 259	<u>7 134 946</u> 6 516 259	<u>6 755 833</u> 6 516 259	<u>6 755 833</u> 6 516 259	<u>6 707 895</u> 6 516 259
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 727 908</u> 10 309 813	<u>11 189 861</u> 10 309 813	<u>10 659 354</u> 10 309 813	<u>10 659 354</u> 10 309 813	<u>10 592 273</u> 10 309 813
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 304 075</u> 2 182 933		<u>2 284 970</u> 2 182 933	<u>2 286 031</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 366 618</u> 2 220 821	<u>2 502 989</u> 2 263 952	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 312 757</u> 2 220 821
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 020 850</u> 2 860 856		<u>2 995 507</u> 2 860 856	<u>2 996 915</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 662 010</u> 4 437 190		<u>4 628 457</u> 4 437 190	<u>4 630 321</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 124 846</u> 4 819 410	<u>5 408 241</u> 4 909 042	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 012 916</u> 4 819 410
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 216 049</u> 1 155 479		<u>1 206 812</u> 1 155 479	<u>1 207 325</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 491 896</u> 1 424 033		<u>1 482 185</u> 1 424 033	<u>1 482 725</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 355 206</u> 1 271 071	<u>1 434 045</u> 1 296 007	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 324 068</u> 1 271 071
226-104-0225	73		1	20800	<u>1 691 258</u> 1 575 544	<u>1 802 059</u> 1 610 589	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 647 496</u> 1 575 544
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 940 323</u> 2 813 926		<u>2 923 034</u> 2 813 926	<u>2 923 994</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926

226-104-0126	33		1	45200	<u>6 707 895</u> 6 516 259	<u>7 247 656</u> 6 516 259	<u>7 491 005</u> 6 516 259	<u>6 707 895</u> 6 516 259	<u>7 198 986</u> 6 516 259
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 592 273</u> 10 309 813	<u>11 347 579</u> 10 309 813	<u>11 688 107</u> 10 309 813	<u>10 592 273</u> 10 309 813	<u>11 279 473</u> 10 309 813
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 268 802</u> 2 182 933			<u>2 268 802</u> 2 182 933	
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 312 757</u> 2 220 821	<u>2 493 562</u> 2 272 455	<u>2 618 902</u> 2 272 455	<u>2 304 493</u> 2 220 821	<u>2 477 034</u> 2 272 455
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 974 061</u> 2 860 856			<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 600 063</u> 4 437 190			<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 012 916</u> 4 819 410	<u>5 388 652</u> 4 926 712	<u>5 649 122</u> 4 926 712	<u>4 995 741</u> 4 819 410	<u>5 354 303</u> 4 926 712
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 198 995</u> 1 155 479			<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 473 968</u> 1 424 033			<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 324 068</u> 1 271 071	<u>1 428 596</u> 1 300 922	<u>1 501 057</u> 1 300 922	<u>1 319 290</u> 1 271 071	<u>1 419 040</u> 1 300 922
226-104-0225	73		1	20800	<u>1 647 496</u> 1 575 544	<u>1 794 400</u> 1 617 497	<u>1 896 238</u> 1 617 497	<u>1 640 781</u> 1 575 544	<u>1 780 971</u> 1 617 497
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 908 402</u> 2 813 926			<u>2 908 402</u> 2 813 926	

226-104-0229	93		1	27800	<u>2 746 082</u> 2 604 973		<u>2 724 134</u> 2 604 973	<u>2 725 354</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 629 474</u> 3 404 776	<u>3 839 890</u> 3 471 327	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 546 368</u> 3 404 776
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 621 753</u> 4 335 160	<u>4 890 233</u> 4 420 075	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 515 714</u> 4 335 160
226-104-0241	165		1	71400	<u>7 043 288</u> 6 681 060		<u>6 986 919</u> 6 681 060	<u>6 990 051</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060

226-105.

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>6 006</u> 5 804	<u>6 194</u> 5 804	<u>5 975</u> 5 804	<u>5 975</u> 5 804	<u>5 974</u> 5 804	<u>5 974</u> 5 804	<u>6 260</u> 5 804	<u>6 405</u> 5 804

25.

251.

251-3.

251-302.

[illegible]

226-104-0229	93		1	27800	<u>2 705 561</u> 2 604 973			<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 546 368</u> 3 404 776	<u>3 825 345</u> 3 484 446	<u>4 018 739</u> 3 484 446	<u>3 533 616</u> 3 404 776	<u>3 799 842</u> 3 484 446
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 515 714</u> 4 335 160	<u>4 871 675</u> 4 436 815	<u>5 118 436</u> 4 436 815	<u>4 499 444</u> 4 335 160	<u>4 839 134</u> 4 436 815
226-104-0241	165		1	71400	<u>6 939 217</u> 6 681 060			<u>6 939 217</u> 6 681 060	

226-105-0100	13015-2012					
226-105-0101	6		1	60	<u>5 974</u> 5 804	<u>6 231</u> 5 804

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 896 330</u> 4 800 000					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 588 856</u> 4 500 000					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 899</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 905</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>18 146</u> 17 500	<u>18 146</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 820</u> 18 006	<u>19 663</u> 18 006	<u>18 681</u> 18 006	<u>18 681</u> 18 006	<u>18 676</u> 18 006	<u>18 676</u> 18 006
251-302-0405	3 (2)		1	307	<u>37 727</u> 36 607	<u>38 685</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 562</u> 36 607	<u>37 562</u> 36 607
251-302-0406	3-		1	280	<u>20 635</u> 19 777	<u>21 509</u> 19 777	<u>20 490</u> 19 777	<u>20 490</u> 19 777	<u>20 484</u> 19 777	<u>20 484</u> 19 777
251-302-0407	3-		1	280	<u>20 589</u> 19 732	<u>21 464</u> 19 732	<u>20 445</u> 19 732	<u>20 445</u> 19 732	<u>20 439</u> 19 732	<u>20 439</u> 19 732
251-302-0600										
251-302-0601			1	9280	<u>1 240 389</u> 1 205 357	<u>1 269 361</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 411</u> 1 205 357	<u>1 235 411</u> 1 205 357

251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673				
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204				
251-302-0400	33320-2015							
251-302-0401	1		1	250	<u>20 270</u> 18 500	<u>20 847</u> 18 500	<u>18 981</u> 18 500	<u>20 155</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 413</u> 17 500	<u>20 048</u> 17 500	<u>17 995</u> 17 500	<u>19 286</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 964</u> 18 006	<u>20 613</u> 18 006	<u>18 676</u> 18 006	<u>19 834</u> 18 006
251-302-0405	3 (2)		1	307	<u>39 027</u> 36 607	<u>39 765</u> 36 607	<u>37 562</u> 36 607	<u>38 879</u> 36 607
251-302-0406	3-		1	280	<u>21 821</u> 19 777	<u>22 494</u> 19 777	<u>20 484</u> 19 777	<u>21 686</u> 19 777
251-302-0407	3-		1	280	<u>21 775</u> 19 732	<u>22 448</u> 19 732	<u>20 439</u> 19 732	<u>21 641</u> 19 732
251-302-0600								
251-302-0601			1	9280	<u>1 279 691</u> 1 205 357	<u>1 301 996</u> 1 205 357	<u>1 235 411</u> 1 205 357	<u>1 275 230</u> 1 205 357

251-302-0602			1	11100	<u>1 651 029</u> 1 607 143	<u>1 685 684</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 076</u> 1 607 143	<u>1 645 076</u> 1 607 143	

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 114</u> 1 884	<u>2 367</u> 1 884	<u>2 072</u> 1 884	<u>2 072</u> 1 884	<u>2 032</u> 1 884	<u>2 052</u> 1 884	<u>2 447</u> 1 884
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 496</u> 2 170	<u>2 876</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170	<u>2 374</u> 2 170	<u>2 404</u> 2 170	<u>2 996</u> 2 170
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>972</u> 871	<u>1 083</u> 871	<u>954</u> 871	<u>954</u> 871	<u>936</u> 871	<u>945</u> 871	<u>1 118</u> 871
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 896</u> 1 804						
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 604</u> 2 482						
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661						

251-302-0602			1	11100	<u>1 698 040</u> 1 607 143	<u>1 724 719</u> 1 607 143	<u>1 645 076</u> 1 607 143	<u>1 692 704</u> 1 607 143

255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 447</u> 1 884	<u>2 028</u> 1 884	<u>2 418</u> 1 884
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 996</u> 2 170	<u>2 368</u> 2 170	<u>2 953</u> 2 170
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 118</u> 871	<u>935</u> 871	<u>1 105</u> 871
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40			
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50			
255-101-0109	300 6665-91		1	80			

255-102.

255-102-0200	， ， 60 - 100 - i ， ， 17608-2017	2									
255-102-0201	60 ， 17608-2017 ，	2	1	130	<u>3 682</u> 3 304	<u>4 094</u> 3 304	<u>3 614</u> 3 304	<u>3 614</u> 3 304	<u>3 550</u> 3 304	<u>3 582</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304
255-102-0202	60 ， - () 17608-2017	2	1	130	<u>5 698</u> 5 268	<u>6 110</u> 5 268	<u>5 630</u> 5 268	<u>5 630</u> 5 268	<u>5 566</u> 5 268	<u>5 598</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268
255-102-0203	60 ， - () 17608-2017	2	1	131	<u>7 166</u> 6 696	<u>7 581</u> 6 696	<u>7 098</u> 6 696	<u>7 098</u> 6 696	<u>7 033</u> 6 696	<u>7 065</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696
255-102-0207	80 ， 17608-2017 ，	2	1	175	<u>5 891</u> 5 357	<u>6 445</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 713</u> 5 357	<u>5 756</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357
255-102-0208	80 ， - () 17608-2018	2	1	175	<u>7 815</u> 7 232	<u>8 369</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 637</u> 7 232	<u>7 680</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232
255-102-0209	80 ， - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 098</u> 8 482	<u>9 652</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>8 920</u> 8 482	<u>8 963</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482
255-102-0211	100 ， 17608-2017 ，	2	1	175	<u>6 801</u> 6 244	<u>7 355</u> 6 244	<u>6 709</u> 6 244	<u>6 709</u> 6 244	<u>6 623</u> 6 244	<u>6 666</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244
255-102-0212	100 ， - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 255</u> 7 661	<u>8 809</u> 7 661	<u>8 163</u> 7 661	<u>8 163</u> 7 661	<u>8 077</u> 7 661	<u>8 120</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661
255-102-0213	100 ， - () 17608-2021	2	1	175	<u>11 276</u> 10 604	<u>11 830</u> 10 604	<u>11 184</u> 10 604	<u>11 184</u> 10 604	<u>11 098</u> 10 604	<u>11 141</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604

255-102-0200	, , 60 - 100' - i , , 17608-2017	2					
255-102-0201	60 , 17608-2017 ,	2	1	130	<u>4 224</u> 3 304	<u>3 543</u> 3 304	<u>4 177</u> 3 304
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>6 240</u> 5 268	<u>5 559</u> 5 268	<u>6 193</u> 5 268
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 026</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 696
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>6 620</u> 5 357	<u>5 703</u> 5 357	<u>6 557</u> 5 357
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>8 544</u> 7 232	<u>7 628</u> 7 232	<u>8 481</u> 7 232
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 827</u> 8 482	<u>8 910</u> 8 482	<u>9 764</u> 8 482
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>7 530</u> 6 244	<u>6 613</u> 6 244	<u>7 467</u> 6 244
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 984</u> 7 661	<u>8 067</u> 7 661	<u>8 921</u> 7 661
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>12 005</u> 10 604	<u>11 088</u> 10 604	<u>11 942</u> 10 604

255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>4 833</u> 3 304	<u>3 655</u> 3 304	<u>4 752</u> 3 304
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>6 849</u> 5 268	<u>5 671</u> 5 268	<u>6 768</u> 5 268
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>9 508</u> 7 859	<u>8 330</u> 7 859	<u>9 427</u> 7 859
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>6 620</u> 5 357	<u>5 703</u> 5 357	<u>6 557</u> 5 357
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>8 544</u> 7 232	<u>7 628</u> 7 232	<u>8 481</u> 7 232
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>9 827</u> 8 482	<u>8 910</u> 8 482	<u>9 764</u> 8 482
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>7 850</u> 6 244	<u>6 672</u> 6 244	<u>7 770</u> 6 244
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 305</u> 7 661	<u>8 126</u> 7 661	<u>9 224</u> 7 661
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>12 325</u> 10 604	<u>11 147</u> 10 604	<u>12 245</u> 10 604
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2					

255-102-0301	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>8 813</u> 8 304	<u>9 225</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 681</u> 8 304	<u>8 713</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304
255-102-0302	(60 , -) 17608-2017	2	1	130	<u>10 463</u> 9 911	<u>10 874</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 330</u> 9 911	<u>10 362</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911
255-102-0303	(60 , -) 17608-2017	2	1	130	<u>11 287</u> 10 714	<u>11 699</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 155</u> 10 714	<u>11 187</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>8 813</u> 8 304	<u>9 225</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 681</u> 8 304	<u>8 713</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304
255-102-0314	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	<u>10 463</u> 9 911	<u>10 874</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 330</u> 9 911	<u>10 362</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911
255-102-0315	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	<u>11 287</u> 10 714	<u>11 699</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 155</u> 10 714	<u>11 187</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2									
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 508</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 058</u> 2 857	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 393</u> 2 991	<u>3 849</u> 2 991	<u>3 318</u> 2 991	<u>3 318</u> 2 991	<u>3 247</u> 2 991	<u>3 282</u> 2 991	<u>3 993</u> 2 991
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 387</u> 3 960	<u>4 843</u> 3 960	<u>4 312</u> 3 960	<u>4 312</u> 3 960	<u>4 241</u> 3 960	<u>4 276</u> 3 960	<u>4 987</u> 3 960

255-102-0301	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>8 674</u> 8 304	<u>9 308</u> 8 304	
255-102-0302	(60 , -) 17608-2017	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>10 323</u> 9 911	<u>10 957</u> 9 911	
255-102-0303	(60 , -) 17608-2017	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 148</u> 10 714	<u>11 782</u> 10 714	
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>8 674</u> 8 304	<u>9 308</u> 8 304	
255-102-0314	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>10 323</u> 9 911	<u>10 957</u> 9 911	
255-102-0315	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 148</u> 10 714	<u>11 782</u> 10 714	
255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 269</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 062</u> 2 321	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 612</u> 2 857	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 993</u> 2 991	<u>3 239</u> 2 991	<u>3 941</u> 2 991	
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 987</u> 3 960	<u>4 233</u> 3 960	<u>4 488</u> 3 524	

255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 670</u> 3 052		<u>3 292</u> 2 597	<u>3 318</u> 2 597	<u>3 228</u> 2 597	<u>3 258</u> 2 597	
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>6 159</u> 5 493		<u>5 411</u> 4 675	<u>5 437</u> 4 675	<u>5 347</u> 4 675	<u>5 377</u> 4 675	
255-102-0800	17608-2017		2									
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 404</u> 19 740						
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 937</u> 20 210						
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 712</u> 20 040						
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>21 245</u> 20 510						
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>21 553</u> 20 810						
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>22 943</u> 22 110						
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>23 456</u> 22 610						
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282	<u>23 952</u> 23 030						
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3		2	1	130	<u>20 773</u> 20 100						
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3		2	1	175	<u>21 306</u> 20 570						

255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168		<u>3 249</u> 2 597	
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168		<u>5 368</u> 4 675	
255-102-0800	17608-2017	2					
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130			
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175			
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130			
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175			
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175			
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225			
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225			
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282			
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175			

255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>21 081</u> 20 400							
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 614</u> 20 870							
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 922</u> 21 170							
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 313</u> 22 470							
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 826</u> 22 970							
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>24 321</u> 23 390							
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 866</u> 20 190							
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 399</u> 20 660							
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 174</u> 20 490							
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 707</u> 20 960							
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>22 015</u> 21 260							
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 405</u> 22 560							
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 918</u> 23 060							

					,			
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			

255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 414</u> 23 480							
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 553</u> 20 860							
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>22 086</u> 21 330							
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 861</u> 21 160							
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 394</u> 21 630							
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 702</u> 21 930							
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 093</u> 23 230							
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 606</u> 23 730							
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>25 101</u> 24 150							
255-102-0900	, 17608-2017		2										
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 073</u> 24 290							
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 606</u> 24 760							
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 381</u> 24 590							

					,			
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0900	,	,	2					
	17608-2017							
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			

255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 914</u> 25 060							
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>26 222</u> 25 360							
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>27 612</u> 26 660							
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>29 152</u> 28 160							
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>28 621</u> 27 580							
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 535</u> 24 740							
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 068</u> 25 210							
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 843</u> 25 040							
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 376</u> 25 510							
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 684</u> 25 810							
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 074</u> 27 110							
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 587</u> 27 610							
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>29 083</u> 28 030							

					,			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			

255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 812</u> 25 010							
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 345</u> 25 480							
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>26 120</u> 25 310							
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 653</u> 25 780							
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 961</u> 26 080							
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 351</u> 27 380							
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 864</u> 27 880							
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>29 360</u> 28 300							
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 264</u> 25 450							
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 797</u> 25 920							
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 571</u> 25 750							
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 105</u> 26 220							
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 412</u> 26 520							

					,			
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			

255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 803</u> 27 820						
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>29 316</u> 28 320						
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 811</u> 28 740						

255-103.

255-103-0100						
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 969</u> 10 700	
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 065</u> 7 900	
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 879</u> 11 600	
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 976</u> 8 800	

255-104.

8.04-08-2023

					,			
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282			

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	$\frac{7\,279}{7\,143}$
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	$\frac{8\,182}{8\,036}$
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	$\frac{9\,989}{9\,821}$
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	$\frac{6\,950}{6\,830}$
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	$\frac{7\,854}{7\,723}$
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	$\frac{9\,661}{9\,509}$

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{37\,667}{37\,202}$

255-105-0102	80 - () , NATIVE, ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

26.**261.****261-1.****261-101.**

, ,

261-101-0100												
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451

261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,											
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,											
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	, ,						
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657

261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

8.04-08-2023

290

261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная