

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		18
211-4.		20
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		96
212-3.		99
212-4.		99
212-5.		105
212-6.		111
213.		113
213-1.		113
213-3.	, ,	121
221.		128
221-1.		128
222.	, ,	132
222-1.	, ,	132
222-2.	,	140
222-3.	, ,	142
225.		144
225-1.		144
225-2.		150

8.04-08-2023

IV

226.		174
226-1.	,	174
251.	,	180
251-3.	,	180
255.	,	182
255-1.		182
261.		186
261-1.		186

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,787}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2\,099}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,364}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 315</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 465</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 146</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368
211-103-0200	,					
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>11 152</u> 10 220	<u>10 945</u> 10 124	<u>15 207</u>	<u>11 520</u>	<u>13 204</u> 10 109	<u>12 563</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>11 073</u> 10 147	<u>10 867</u> 10 052	<u>15 099</u>	<u>11 438</u>	<u>13 110</u> 10 037	<u>12 473</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>10 993</u> 10 074	<u>10 789</u> 9 980	<u>14 990</u>	<u>11 356</u>	<u>13 016</u> 9 965	<u>12 383</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>10 993</u> 10 074	<u>10 789</u> 9 980	<u>14 990</u>	<u>11 356</u>	<u>13 016</u> 9 965	<u>12 383</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>10 993</u> 10 074	<u>10 789</u> 9 980	<u>14 990</u>	<u>11 356</u>	<u>13 016</u> 9 965	<u>12 383</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>9 310</u> 8 445	<u>9 107</u> 8 351	<u>13 507</u>	<u>9 670</u>	<u>11 547</u> 8 558	<u>10 690</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 174</u> 8 321	<u>8 974</u> 8 229	<u>13 310</u>	<u>9 529</u>	<u>11 379</u> 8 433	<u>10 534</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>9 310</u> 8 445	<u>9 107</u> 8 351	<u>13 507</u>	<u>9 670</u>	<u>11 547</u> 8 558	<u>10 690</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>11 347</u> 10 410	<u>11 138</u> 10 312	<u>15 416</u>	<u>11 724</u>	<u>13 397</u> 10 296	<u>12 784</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>11 266</u> 10 335	<u>11 059</u> 10 238	<u>15 306</u>	<u>11 640</u>	<u>13 301</u> 10 223	<u>12 692</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,334}{9\,531}$	$\frac{13\,893}{9\,531}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,260}{9\,463}$	$\frac{13\,794}{9\,463}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,187}{9\,395}$	$\frac{13\,694}{9\,395}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,187}{9\,395}$	$\frac{13\,694}{9\,395}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,187}{9\,395}$	$\frac{13\,694}{9\,395}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,510}{7\,770}$	$\frac{12\,221}{7\,770}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,385}{7\,657}$	$\frac{12\,043}{7\,657}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{8\,510}{7\,770}$	$\frac{12\,221}{7\,770}$
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,516}{9\,708}$	$\frac{14\,117}{9\,708}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,441}{9\,638}$	$\frac{14\,016}{9\,638}$

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 185}{10\ 261}$	$\frac{10\ 979}{10\ 165}$	<u>15 196</u>	<u>11 557</u>	$\frac{13\ 206}{10\ 149}$	<u>12 601</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 185}{10\ 261}$	$\frac{10\ 979}{10\ 165}$	<u>15 196</u>	<u>11 557</u>	$\frac{13\ 206}{10\ 149}$	<u>12 601</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 185}{10\ 261}$	$\frac{10\ 979}{10\ 165}$	<u>15 196</u>	<u>11 557</u>	$\frac{13\ 206}{10\ 149}$	<u>12 601</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 471}{8\ 601}$	$\frac{9\ 267}{8\ 505}$	<u>13 686</u>	<u>9 840</u>	$\frac{11\ 710}{8\ 717}$	<u>10 877</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 333}{8\ 475}$	$\frac{9\ 131}{8\ 381}$	<u>13 486</u>	<u>9 696</u>	$\frac{11\ 540}{8\ 589}$	<u>10 718</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{9\ 471}{8\ 601}$	$\frac{9\ 267}{8\ 505}$	<u>13 686</u>	<u>9 840</u>	$\frac{11\ 710}{8\ 717}$	<u>10 877</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 549}{10\ 606}$	$\frac{11\ 339}{10\ 506}$	<u>15 633</u>	<u>11 935</u>	$\frac{13\ 597}{10\ 491}$	<u>13 013</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 467}{10\ 530}$	$\frac{11\ 258}{10\ 431}$	<u>15 521</u>	<u>11 850</u>	$\frac{13\ 500}{10\ 416}$	<u>12 920</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 384}{10\ 455}$	$\frac{11\ 177}{10\ 356}$	<u>15 410</u>	<u>11 765</u>	$\frac{13\ 403}{10\ 341}$	<u>12 827</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 384}{10\ 455}$	$\frac{11\ 177}{10\ 356}$	<u>15 410</u>	<u>11 765</u>	$\frac{13\ 403}{10\ 341}$	<u>12 827</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 384}{10\ 455}$	$\frac{11\ 177}{10\ 356}$	<u>15 410</u>	<u>11 765</u>	$\frac{13\ 403}{10\ 341}$	<u>12 827</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 638}{8\ 763}$	$\frac{9\ 432}{8\ 666}$	<u>13 872</u>	<u>10 016</u>	$\frac{11\ 880}{8\ 881}$	<u>11 071</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,366}{9\,569}$	<u>13 915</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,366}{9\,569}$	<u>13 915</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,366}{9\,569}$	<u>13 915</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,658}{7\,914}$	<u>12 415</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,531}{7\,799}$	<u>12 233</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{8\,658}{7\,914}$	<u>12 415</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,705}{9\,891}$	<u>14 349</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,628}{9\,820}$	<u>14 246</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,552}{9\,750}$	<u>14 144</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,552}{9\,750}$	<u>14 144</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,552}{9\,750}$	<u>14 144</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,812}{8\,063}$	<u>12 615</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 497</u> 8 635	<u>9 294</u> 8 539	<u>13 669</u>	<u>9 870</u>	<u>11 706</u> 8 751	<u>10 909</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 638</u> 8 763	<u>9 432</u> 8 666	<u>13 872</u>	<u>10 016</u>	<u>11 880</u> 8 881	<u>11 071</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>11 759</u> 10 810	<u>11 547</u> 10 709	<u>15 858</u>	<u>12 155</u>	<u>13 805</u> 10 692	<u>13 251</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>11 675</u> 10 733	<u>11 464</u> 10 632	<u>15 745</u>	<u>12 068</u>	<u>13 706</u> 10 616	<u>13 157</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>11 591</u> 10 656	<u>11 382</u> 10 556	<u>15 632</u>	<u>11 981</u>	<u>13 608</u> 10 540	<u>13 062</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>11 591</u> 10 656	<u>11 382</u> 10 556	<u>15 632</u>	<u>11 981</u>	<u>13 608</u> 10 540	<u>13 062</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>11 591</u> 10 656	<u>11 382</u> 10 556	<u>15 632</u>	<u>11 981</u>	<u>13 608</u> 10 540	<u>13 062</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 812</u> 8 932	<u>9 604</u> 8 832	<u>14 065</u>	<u>10 199</u>	<u>12 056</u> 9 052	<u>11 272</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 668</u> 8 801	<u>9 463</u> 8 703	<u>13 860</u>	<u>10 050</u>	<u>11 880</u> 8 920	<u>11 107</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 812</u> 8 932	<u>9 604</u> 8 832	<u>14 065</u>	<u>10 199</u>	<u>12 056</u> 9 052	<u>11 272</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 683</u> 7 946	<u>12 431</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 812</u> 8 063	<u>12 615</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 901</u> 10 081	<u>14 590</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 823</u> 10 009	<u>14 486</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>10 745</u> 9 937	<u>14 382</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>10 745</u> 9 937	<u>14 382</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>10 745</u> 9 937	<u>14 382</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 971</u> 8 218	<u>12 824</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 840</u> 8 098	<u>12 637</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 971</u> 8 218	<u>12 824</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>11 978</u> 11 022	<u>11 763</u> 10 919	<u>16 092</u>	<u>12 383</u>	<u>14 021</u> 10 902	<u>13 499</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>11 892</u> 10 943	<u>11 679</u> 10 841	<u>15 977</u>	<u>12 295</u>	<u>13 921</u> 10 824	<u>13 403</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>11 807</u> 10 865	<u>11 595</u> 10 763	<u>15 862</u>	<u>12 206</u>	<u>13 821</u> 10 746	<u>13 306</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>11 807</u> 10 865	<u>11 595</u> 10 763	<u>15 862</u>	<u>12 206</u>	<u>13 821</u> 10 746	<u>13 306</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>11 807</u> 10 865	<u>11 595</u> 10 763	<u>15 862</u>	<u>12 206</u>	<u>13 821</u> 10 746	<u>13 306</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 992</u> 9 107	<u>9 782</u> 9 006	<u>14 266</u>	<u>10 389</u>	<u>12 238</u> 9 229	<u>11 481</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 846</u> 8 974	<u>9 639</u> 8 874	<u>14 057</u>	<u>10 237</u>	<u>12 060</u> 9 095	<u>11 313</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 992</u> 9 107	<u>9 782</u> 9 006	<u>14 266</u>	<u>10 389</u>	<u>12 238</u> 9 229	<u>11 481</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>12 090</u> 11 131	<u>11 874</u> 11 027	<u>16 213</u>	<u>12 501</u>	<u>14 132</u> 11 010	<u>13 627</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 004</u> 11 052	<u>11 789</u> 10 948	<u>16 097</u>	<u>12 411</u>	<u>14 031</u> 10 931	<u>13 529</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>11 917</u> 10 972	<u>11 705</u> 10 869	<u>15 981</u>	<u>12 322</u>	<u>13 930</u> 10 853	<u>13 432</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>11 917</u> 10 972	<u>11 705</u> 10 869	<u>15 981</u>	<u>12 322</u>	<u>13 930</u> 10 853	<u>13 432</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 104}{10\ 279}$	<u>14 841</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 025}{10\ 205}$	<u>14 735</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{10\ 946}{10\ 132}$	<u>14 629</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{10\ 946}{10\ 132}$	<u>14 629</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{10\ 946}{10\ 132}$	<u>14 629</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 137}{8\ 380}$	<u>13 041</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 004}{8\ 257}$	<u>12 850</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{9\ 137}{8\ 380}$	<u>13 041</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 209}{10\ 381}$	<u>14 970</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 129}{10\ 306}$	<u>14 863</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 049}{10\ 232}$	<u>14 756</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 049}{10\ 232}$	<u>14 756</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>11 917</u> 10 972	<u>11 705</u> 10 869	<u>15 981</u>	<u>12 322</u>	<u>13 930</u> 10 853	<u>13 432</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>10 085</u> 9 197	<u>9 874</u> 9 095	<u>14 369</u>	<u>10 487</u>	<u>12 333</u> 9 321	<u>11 589</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 938</u> 9 063	<u>9 730</u> 8 962	<u>14 159</u>	<u>10 334</u>	<u>12 153</u> 9 185	<u>11 419</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>10 085</u> 9 197	<u>9 874</u> 9 095	<u>14 369</u>	<u>10 487</u>	<u>12 333</u> 9 321	<u>11 589</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>12 918</u> 11 243	<u>12 089</u> 11 137	<u>16 566</u>	<u>12 721</u>	<u>14 410</u> 11 120	<u>13 891</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>12 826</u> 11 162	<u>12 002</u> 11 057	<u>16 448</u>	<u>12 631</u>	<u>14 307</u> 11 041	<u>13 792</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>12 734</u> 11 082	<u>11 916</u> 10 978	<u>16 330</u>	<u>12 540</u>	<u>14 204</u> 10 961	<u>13 693</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>12 734</u> 11 082	<u>11 916</u> 10 978	<u>16 330</u>	<u>12 540</u>	<u>14 204</u> 10 961	<u>13 693</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>12 734</u> 11 082	<u>11 916</u> 10 978	<u>16 330</u>	<u>12 540</u>	<u>14 204</u> 10 961	<u>13 693</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>10 878</u> 9 289	<u>10 066</u> 9 186	<u>14 700</u>	<u>10 685</u>	<u>12 589</u> 9 414	<u>11 830</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 719</u> 9 153	<u>9 919</u> 9 052	<u>14 485</u>	<u>10 529</u>	<u>12 406</u> 9 276	<u>11 658</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>10 878</u> 9 289	<u>10 066</u> 9 186	<u>14 700</u>	<u>10 685</u>	<u>12 589</u> 9 414	<u>11 830</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 049}{10\ 232}$	<u>14 756</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 223}{8\ 463}$	<u>13 152</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 088}{8\ 339}$	<u>12 960</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\ 223}{8\ 463}$	<u>13 152</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 417}{10\ 484}$	<u>15 197</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 335}{10\ 409}$	<u>15 088</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 254}{10\ 335}$	<u>14 979</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 254}{10\ 335}$	<u>14 979</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 254}{10\ 335}$	<u>14 979</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 409}{8\ 547}$	<u>13 359</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 271}{8\ 422}$	<u>13 164</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{9\ 409}{8\ 547}$	<u>13 359</u>

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>12 918</u> 11 243	<u>12 089</u> 11 137	<u>16 566</u>	<u>12 721</u>	<u>14 410</u> 11 120	<u>13 891</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>12 826</u> 11 162	<u>12 002</u> 11 057	<u>16 448</u>	<u>12 631</u>	<u>14 307</u> 11 041	<u>13 792</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 734</u> 11 082	<u>11 916</u> 10 978	<u>16 330</u>	<u>12 540</u>	<u>14 204</u> 10 961	<u>13 693</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 734</u> 11 082	<u>11 916</u> 10 978	<u>16 330</u>	<u>12 540</u>	<u>14 204</u> 10 961	<u>13 693</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 734</u> 11 082	<u>11 916</u> 10 978	<u>16 330</u>	<u>12 540</u>	<u>14 204</u> 10 961	<u>13 693</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>10 878</u> 9 289	<u>10 066</u> 9 186	<u>14 700</u>	<u>10 685</u>	<u>12 589</u> 9 414	<u>11 830</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 719</u> 9 153	<u>9 919</u> 9 052	<u>14 485</u>	<u>10 529</u>	<u>12 406</u> 9 276	<u>11 658</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>10 878</u> 9 289	<u>10 066</u> 9 186	<u>14 700</u>	<u>10 685</u>	<u>12 589</u> 9 414	<u>11 830</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,417}{10\,484}$	<u>15 197</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,335}{10\,409}$	<u>15 088</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,254}{10\,335}$	<u>14 979</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,254}{10\,335}$	<u>14 979</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,254}{10\,335}$	<u>14 979</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,409}{8\,547}$	<u>13 359</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,271}{8\,422}$	<u>13 164</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{9\,409}{8\,547}$	<u>13 359</u>

211-203-0100	1376-2005	3				

211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{15\,669}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,771}{14\,286}$	$\frac{16\,441}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,771}{14\,286}$	$\frac{16\,174}{14\,286}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{15\,669}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,771}{14\,286}$	$\frac{16\,441}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,771}{14\,286}$	$\frac{16\,174}{14\,286}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{15\,669}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,771}{14\,286}$	$\frac{16\,441}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,936}{14\,286}$	$\frac{16\,771}{14\,286}$	$\frac{16\,174}{14\,286}$

211-206.

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,		
--	--	--	--	--	---	--	--

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>11 982</u> 10 370	<u>10 955</u> 10 053	<u>15 749</u>	<u>11 937</u>	<u>13 339</u> 10 162	<u>13 871</u>

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	<u>17 011</u> 15 368	<u>16 750</u> 15 368	<u>16 225</u> 15 368	<u>13 346</u> 11 299	<u>17 157</u> 15 368
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080					
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080					
211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080					
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	<u>17 202</u> 15 368	<u>16 903</u> 15 368	<u>16 304</u> 15 368	<u>13 607</u> 11 300	<u>17 368</u> 15 368

211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>10 151</u> 9 272	<u>14 695</u>

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>16 507</u> 15 368	<u>16 150</u> 15 368
211-302-0102	10-20	3	1	350		
211-302-0103	20-40	3	1	350		
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400		
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 626</u> 15 368	<u>16 218</u> 15 368

211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080					
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080	<u>17 583</u> 15 368	<u>17 210</u> 15 368	<u>16 461</u> 15 368	<u>14 126</u> 11 299	<u>17 791</u> 15 368
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080					
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080					

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 945</u> 9 233	<u>9 939</u> 9 007	<u>15 405</u>	<u>10 734</u>	<u>13 094</u> 9 638	<u>12 135</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>10 945</u> 9 233	<u>9 939</u> 9 007	<u>15 264</u>	<u>10 734</u>	<u>12 954</u> 9 501	<u>12 135</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>12 238</u> 10 714	<u>13 287</u> 9 048	<u>13 959</u>	<u>11 445</u>	<u>12 397</u> 7 946	<u>14 543</u>

211-402.

8.04-08-2023

211-302-0203	20-40	3	1	400		
211-302-0300	32496-2013 , 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{16\,863}{15\,368}$	$\frac{16\,354}{15\,368}$
211-302-0302	10-20	3	1	500		
211-302-0303	20-40	3	1	500		

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,230}{8\,318}$	$\frac{13\,937}{8\,318}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,230}{8\,318}$	$\frac{13\,937}{8\,318}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{11\,566}{8\,764}$	$\frac{11\,390}{8\,764}$

8.04-08-2023

22

211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>7 848</u> 6 691	<u>7 178</u> 6 540	<u>10 728</u> 7 538	<u>7 708</u> 7 054	<u>9 188</u> 6 870	<u>8 642</u> 7 771	<u>6 705</u> 6 081	<u>9 843</u> 8 238

211-403.

211-403-0100	10832-2009	75	3		
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	()	4682-84	3		
211-403-0201			3	1	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 807</u> 9 099	<u>9 801</u> 8 873	<u>15 126</u>	<u>10 596</u>	<u>12 816</u> 9 367	<u>11 997</u>	<u>9 092</u> 8 184

					,	
211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>13 799</u>	

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>5 906</u> 580	<u>9 866</u> 8 893	<u>1 306</u> 580	<u>5 877</u>	<u>13 232</u> 9 566	<u>12 208</u>	<u>9 110</u> 8 159

211-603.

-

-

211-603-0100	-	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>11 247</u> 9 573	<u>10 387</u> 9 463	<u>15 558</u>	<u>11 043</u>	<u>13 325</u> 9 964	<u>12 254</u>	
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>11 247</u> 9 573	<u>10 387</u> 9 463	<u>15 558</u>	<u>11 043</u>	<u>13 325</u> 9 964	<u>12 254</u>	
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>11 247</u> 9 573	<u>10 387</u> 9 463	<u>15 558</u>	<u>11 043</u>	<u>13 325</u> 9 964	<u>12 254</u>	
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>11 247</u> 9 573	<u>10 387</u> 9 463	<u>15 558</u>	<u>11 043</u>	<u>13 325</u> 9 964	<u>12 254</u>	

211-7.
211-701.

211-601-0100	-	23735-2014	3		
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600
					<u>4 097</u>

211-603-0100	-	-	3			
211-603-0101	0-10	25607-2009	3	1	1450	<u>9 691</u> <u>8 787</u> <u>14 139</u>
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>9 691</u> <u>8 787</u> <u>14 139</u>
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>9 691</u> <u>8 787</u> <u>14 139</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>9 691</u> <u>8 787</u> <u>14 139</u>

8.04-08-2023

26

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>14 197</u>	<u>12 989</u>	<u>19 557</u>	<u>13 943</u>	<u>16 780</u>	<u>15 627</u>	<u>12 137</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>14 197</u>	<u>12 989</u>	<u>19 557</u>	<u>13 943</u>	<u>16 780</u>	<u>15 627</u>	<u>12 137</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>14 197</u>	<u>12 989</u>	<u>19 557</u>	<u>13 943</u>	<u>16 780</u>	<u>15 627</u>	<u>12 137</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>14 197</u>	<u>12 989</u>	<u>19 557</u>	<u>13 943</u>	<u>16 780</u>	<u>15 627</u>	<u>12 137</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>14 197</u>	<u>12 989</u>	<u>19 557</u>	<u>13 943</u>	<u>16 780</u>	<u>15 627</u>	<u>12 137</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>14 197</u>	<u>12 989</u>	<u>19 557</u>	<u>13 943</u>	<u>16 780</u>	<u>15 627</u>	<u>12 137</u>	
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 285</u> <u>47 009</u>							

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 382</u> <u>1 808</u>

212. ,

212-1.

212-101.

8.04-08-2023

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>17 793</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>17 793</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>17 793</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>17 793</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>17 793</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>17 793</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 852</u> 27 756	<u>38 875</u> 27 895	<u>37 607</u> 27 895	<u>36 125</u> 27 895	<u>41 509</u> 27 895	<u>38 875</u> 27 895
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 262</u> 29 144	<u>40 292</u> 29 290	<u>39 025</u> 29 290	<u>37 542</u> 29 290	<u>42 926</u> 29 290	<u>40 292</u> 29 290
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 743</u> 30 601	<u>41 780</u> 30 754	<u>40 512</u> 30 754	<u>39 030</u> 30 754	<u>44 414</u> 30 754	<u>41 780</u> 30 754
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 892</u> 30 911	<u>42 389</u> 31 065	<u>41 316</u> 31 065	<u>39 755</u> 31 065	<u>45 095</u> 31 065	<u>42 389</u> 31 065
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 213</u> 31 226	<u>42 711</u> 31 382	<u>41 638</u> 31 382	<u>40 077</u> 31 382	<u>45 417</u> 31 382	<u>42 711</u> 31 382
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 540</u> 31 548	<u>43 039</u> 31 706	<u>41 967</u> 31 706	<u>40 406</u> 31 706	<u>45 746</u> 31 706	<u>43 039</u> 31 706
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 212	<u>43 718</u> 32 373	<u>42 645</u> 32 373	<u>41 084</u> 32 373	<u>46 424</u> 32 373	<u>43 718</u> 32 373
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 563</u> 32 555	<u>44 067</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>41 434</u> 32 718	<u>46 774</u> 32 718	<u>44 067</u> 32 718
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 213</u> 31 226	<u>42 711</u> 31 382	<u>41 638</u> 31 382	<u>40 077</u> 31 382	<u>45 417</u> 31 382	<u>42 711</u> 31 382
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 540</u> 31 548	<u>43 039</u> 31 706	<u>41 967</u> 31 706	<u>40 406</u> 31 706	<u>45 746</u> 31 706	<u>43 039</u> 31 706
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>34 874</u> 31 876	<u>43 375</u> 32 036	<u>42 302</u> 32 036	<u>40 741</u> 32 036	<u>46 082</u> 32 036	<u>43 375</u> 32 036

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 607</u> 27 895	<u>34 920</u> 27 895
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>39 025</u> 29 290	<u>36 337</u> 29 290
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>40 512</u> 30 754	<u>37 825</u> 30 754
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>41 316</u> 31 065	<u>38 487</u> 31 065
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>41 638</u> 31 382	<u>38 809</u> 31 382
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>39 138</u> 31 706
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>39 816</u> 32 373
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>42 995</u> 32 718	<u>40 166</u> 32 718
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>41 638</u> 31 382	<u>38 809</u> 31 382
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>39 138</u> 31 706
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>42 302</u> 32 036	<u>39 474</u> 32 036

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 563</u> 32 555	<u>44 067</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>41 434</u> 32 718	<u>46 774</u> 32 718	<u>44 067</u> 32 718
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 918</u> 32 905	<u>44 425</u> 33 069	<u>43 352</u> 33 069	<u>41 791</u> 33 069	<u>47 132</u> 33 069	<u>44 425</u> 33 069
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 540</u> 31 548	<u>43 039</u> 31 706	<u>41 967</u> 31 706	<u>40 406</u> 31 706	<u>45 746</u> 31 706	<u>43 039</u> 31 706
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 874</u> 31 876	<u>43 375</u> 32 036	<u>42 302</u> 32 036	<u>40 741</u> 32 036	<u>46 082</u> 32 036	<u>43 375</u> 32 036
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 212	<u>43 718</u> 32 373	<u>42 645</u> 32 373	<u>41 084</u> 32 373	<u>46 424</u> 32 373	<u>43 718</u> 32 373
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 918</u> 32 905	<u>44 425</u> 33 069	<u>43 352</u> 33 069	<u>41 791</u> 33 069	<u>47 132</u> 33 069	<u>44 425</u> 33 069
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 282</u> 33 262	<u>44 790</u> 33 429	<u>43 717</u> 33 429	<u>42 157</u> 33 429	<u>47 497</u> 33 429	<u>44 790</u> 33 429
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 874</u> 31 876	<u>43 375</u> 32 036	<u>42 302</u> 32 036	<u>40 741</u> 32 036	<u>46 082</u> 32 036	<u>43 375</u> 32 036
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 212	<u>43 718</u> 32 373	<u>42 645</u> 32 373	<u>41 084</u> 32 373	<u>46 424</u> 32 373	<u>43 718</u> 32 373
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 563</u> 32 555	<u>44 067</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>41 434</u> 32 718	<u>46 774</u> 32 718	<u>44 067</u> 32 718
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 282</u> 33 262	<u>44 790</u> 33 429	<u>43 717</u> 33 429	<u>42 157</u> 33 429	<u>47 497</u> 33 429	<u>44 790</u> 33 429
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 653</u> 33 628	<u>45 163</u> 33 796	<u>44 090</u> 33 796	<u>42 530</u> 33 796	<u>47 870</u> 33 796	<u>45 163</u> 33 796
212-101-0400	10 7473-2010	3								

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>42 995</u> 32 718	<u>40 166</u> 32 718
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>43 352</u> 33 069	<u>40 523</u> 33 069
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>39 138</u> 31 706
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>42 302</u> 32 036	<u>39 474</u> 32 036
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>39 816</u> 32 373
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>43 352</u> 33 069	<u>40 523</u> 33 069
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>43 717</u> 33 429	<u>40 889</u> 33 429
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>42 302</u> 32 036	<u>39 474</u> 32 036
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>39 816</u> 32 373
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>42 995</u> 32 718	<u>40 166</u> 32 718
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>43 717</u> 33 429	<u>40 889</u> 33 429
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>44 090</u> 33 796	<u>41 262</u> 33 796
212-101-0400	10 7473-2010	3				

212-101-0401		3	1	2400	<u>34 839</u> 31 681	<u>42 533</u> 31 496	<u>41 265</u> 31 496	<u>39 783</u> 31 496	<u>45 167</u> 31 496	<u>42 533</u> 31 496
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 000</u> 32 001	<u>43 149</u> 31 814	<u>42 076</u> 31 814	<u>40 516</u> 31 814	<u>45 856</u> 31 814	<u>43 149</u> 31 814
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 332</u> 32 327	<u>43 479</u> 32 138	<u>42 406</u> 32 138	<u>40 846</u> 32 138	<u>46 186</u> 32 138	<u>43 479</u> 32 138
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 670</u> 32 661	<u>43 816</u> 32 470	<u>42 743</u> 32 470	<u>41 182</u> 32 470	<u>46 522</u> 32 470	<u>43 816</u> 32 470
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 369</u> 33 348	<u>44 510</u> 33 153	<u>43 437</u> 33 153	<u>41 877</u> 33 153	<u>47 217</u> 33 153	<u>44 510</u> 33 153
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 729</u> 33 703	<u>44 868</u> 33 506	<u>43 796</u> 33 506	<u>42 235</u> 33 506	<u>47 575</u> 33 506	<u>44 868</u> 33 506
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 332</u> 32 327	<u>43 479</u> 32 138	<u>42 406</u> 32 138	<u>40 846</u> 32 138	<u>46 186</u> 32 138	<u>43 479</u> 32 138
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 670</u> 32 661	<u>43 816</u> 32 470	<u>42 743</u> 32 470	<u>41 182</u> 32 470	<u>46 522</u> 32 470	<u>43 816</u> 32 470
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 001	<u>44 159</u> 32 808	<u>43 086</u> 32 808	<u>41 526</u> 32 808	<u>46 866</u> 32 808	<u>44 159</u> 32 808
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 729</u> 33 703	<u>44 868</u> 33 506	<u>43 796</u> 33 506	<u>42 235</u> 33 506	<u>47 575</u> 33 506	<u>44 868</u> 33 506
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 098</u> 34 065	<u>45 235</u> 33 866	<u>44 162</u> 33 866	<u>42 601</u> 33 866	<u>47 941</u> 33 866	<u>45 235</u> 33 866
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 670</u> 32 661	<u>43 816</u> 32 470	<u>42 743</u> 32 470	<u>41 182</u> 32 470	<u>46 522</u> 32 470	<u>43 816</u> 32 470
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 001	<u>44 159</u> 32 808	<u>43 086</u> 32 808	<u>41 526</u> 32 808	<u>46 866</u> 32 808	<u>44 159</u> 32 808

212-101-0401		3	1	2400	<u>41 265</u> 31 496	<u>38 578</u> 31 496
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>42 076</u> 31 814	<u>39 248</u> 31 814
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>42 406</u> 32 138	<u>39 578</u> 32 138
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>42 743</u> 32 470	<u>39 914</u> 32 470
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>43 437</u> 33 153	<u>40 609</u> 33 153
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 506	<u>40 967</u> 33 506
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>42 406</u> 32 138	<u>39 578</u> 32 138
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>42 743</u> 32 470	<u>39 914</u> 32 470
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>43 086</u> 32 808	<u>40 258</u> 32 808
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 506	<u>40 967</u> 33 506
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>44 162</u> 33 866	<u>41 333</u> 33 866
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>42 743</u> 32 470	<u>39 914</u> 32 470
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>43 086</u> 32 808	<u>40 258</u> 32 808

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 369</u> 33 348	<u>44 510</u> 33 153	<u>43 437</u> 33 153	<u>41 877</u> 33 153	<u>47 217</u> 33 153	<u>44 510</u> 33 153
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 098</u> 34 065	<u>45 235</u> 33 866	<u>44 162</u> 33 866	<u>42 601</u> 33 866	<u>47 941</u> 33 866	<u>45 235</u> 33 866
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 474</u> 34 436	<u>45 609</u> 34 234	<u>44 536</u> 34 234	<u>42 975</u> 34 234	<u>48 315</u> 34 234	<u>45 609</u> 34 234
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 001	<u>44 159</u> 32 808	<u>43 086</u> 32 808	<u>41 526</u> 32 808	<u>46 866</u> 32 808	<u>44 159</u> 32 808
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 369</u> 33 348	<u>44 510</u> 33 153	<u>43 437</u> 33 153	<u>41 877</u> 33 153	<u>47 217</u> 33 153	<u>44 510</u> 33 153
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 729</u> 33 703	<u>44 868</u> 33 506	<u>43 796</u> 33 506	<u>42 235</u> 33 506	<u>47 575</u> 33 506	<u>44 868</u> 33 506
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 474</u> 34 436	<u>45 609</u> 34 234	<u>44 536</u> 34 234	<u>42 975</u> 34 234	<u>48 315</u> 34 234	<u>45 609</u> 34 234
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 858</u> 34 814	<u>45 991</u> 34 610	<u>44 918</u> 34 610	<u>43 357</u> 34 610	<u>48 697</u> 34 610	<u>45 991</u> 34 610
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 848</u> 31 689	<u>42 533</u> 31 496	<u>41 265</u> 31 496	<u>39 783</u> 31 496	<u>45 167</u> 31 496	<u>42 533</u> 31 496
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 008</u> 32 009	<u>43 149</u> 31 814	<u>42 076</u> 31 814	<u>40 516</u> 31 814	<u>45 856</u> 31 814	<u>43 149</u> 31 814
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 340</u> 32 336	<u>43 479</u> 32 138	<u>42 406</u> 32 138	<u>40 846</u> 32 138	<u>46 186</u> 32 138	<u>43 479</u> 32 138
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 679</u> 32 669	<u>43 816</u> 32 470	<u>42 743</u> 32 470	<u>41 182</u> 32 470	<u>46 522</u> 32 470	<u>43 816</u> 32 470

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>43 437</u> 33 153	<u>40 609</u> 33 153
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>44 162</u> 33 866	<u>41 333</u> 33 866
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>44 536</u> 34 234	<u>41 707</u> 34 234
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>43 086</u> 32 808	<u>40 258</u> 32 808
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>43 437</u> 33 153	<u>40 609</u> 33 153
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 506	<u>40 967</u> 33 506
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>44 536</u> 34 234	<u>41 707</u> 34 234
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>44 918</u> 34 610	<u>42 089</u> 34 610
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>41 265</u> 31 496	<u>38 578</u> 31 496
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>42 076</u> 31 814	<u>39 248</u> 31 814
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>42 406</u> 32 138	<u>39 578</u> 32 138
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>42 743</u> 32 470	<u>39 914</u> 32 470

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 378</u> 33 357	<u>44 510</u> 33 153	<u>43 437</u> 33 153	<u>41 877</u> 33 153	<u>47 217</u> 33 153	<u>44 510</u> 33 153
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 738</u> 33 712	<u>44 868</u> 33 506	<u>43 796</u> 33 506	<u>42 235</u> 33 506	<u>47 575</u> 33 506	<u>44 868</u> 33 506
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 340</u> 32 336	<u>43 479</u> 32 138	<u>42 406</u> 32 138	<u>40 846</u> 32 138	<u>46 186</u> 32 138	<u>43 479</u> 32 138
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 679</u> 32 669	<u>43 816</u> 32 470	<u>42 743</u> 32 470	<u>41 182</u> 32 470	<u>46 522</u> 32 470	<u>43 816</u> 32 470
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 025</u> 33 009	<u>44 159</u> 32 808	<u>43 086</u> 32 808	<u>41 526</u> 32 808	<u>46 866</u> 32 808	<u>44 159</u> 32 808
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 738</u> 33 712	<u>44 868</u> 33 506	<u>43 796</u> 33 506	<u>42 235</u> 33 506	<u>47 575</u> 33 506	<u>44 868</u> 33 506
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 107</u> 34 074	<u>45 235</u> 33 866	<u>44 162</u> 33 866	<u>42 601</u> 33 866	<u>47 941</u> 33 866	<u>45 235</u> 33 866
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 679</u> 32 669	<u>43 816</u> 32 470	<u>42 743</u> 32 470	<u>41 182</u> 32 470	<u>46 522</u> 32 470	<u>43 816</u> 32 470
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 025</u> 33 009	<u>44 159</u> 32 808	<u>43 086</u> 32 808	<u>41 526</u> 32 808	<u>46 866</u> 32 808	<u>44 159</u> 32 808
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 378</u> 33 357	<u>44 510</u> 33 153	<u>43 437</u> 33 153	<u>41 877</u> 33 153	<u>47 217</u> 33 153	<u>44 510</u> 33 153
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 107</u> 34 074	<u>45 235</u> 33 866	<u>44 162</u> 33 866	<u>42 601</u> 33 866	<u>47 941</u> 33 866	<u>45 235</u> 33 866
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 483</u> 34 445	<u>45 609</u> 34 234	<u>44 536</u> 34 234	<u>42 975</u> 34 234	<u>48 315</u> 34 234	<u>45 609</u> 34 234
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 025</u> 33 009	<u>44 159</u> 32 808	<u>43 086</u> 32 808	<u>41 526</u> 32 808	<u>46 866</u> 32 808	<u>44 159</u> 32 808

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>43 437</u> 33 153	<u>40 609</u> 33 153
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 506	<u>40 967</u> 33 506
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>42 406</u> 32 138	<u>39 578</u> 32 138
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>42 743</u> 32 470	<u>39 914</u> 32 470
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>43 086</u> 32 808	<u>40 258</u> 32 808
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 506	<u>40 967</u> 33 506
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>44 162</u> 33 866	<u>41 333</u> 33 866
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>42 743</u> 32 470	<u>39 914</u> 32 470
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>43 086</u> 32 808	<u>40 258</u> 32 808
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>43 437</u> 33 153	<u>40 609</u> 33 153
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>44 162</u> 33 866	<u>41 333</u> 33 866
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>44 536</u> 34 234	<u>41 707</u> 34 234
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>43 086</u> 32 808	<u>40 258</u> 32 808

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 378</u> 33 357	<u>44 510</u> 33 153	<u>43 437</u> 33 153	<u>41 877</u> 33 153	<u>47 217</u> 33 153	<u>44 510</u> 33 153
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 738</u> 33 712	<u>44 868</u> 33 506	<u>43 796</u> 33 506	<u>42 235</u> 33 506	<u>47 575</u> 33 506	<u>44 868</u> 33 506
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 483</u> 34 445	<u>45 609</u> 34 234	<u>44 536</u> 34 234	<u>42 975</u> 34 234	<u>48 315</u> 34 234	<u>45 609</u> 34 234
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 867</u> 34 823	<u>45 991</u> 34 610	<u>44 918</u> 34 610	<u>43 357</u> 34 610	<u>48 697</u> 34 610	<u>45 991</u> 34 610
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 607</u> 32 436	<u>43 286</u> 32 237	<u>42 018</u> 32 237	<u>40 536</u> 32 237	<u>45 920</u> 32 237	<u>43 286</u> 32 237
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>35 775</u> 32 764	<u>43 910</u> 32 562	<u>42 837</u> 32 562	<u>41 276</u> 32 562	<u>46 616</u> 32 562	<u>43 910</u> 32 562
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>36 115</u> 33 098	<u>44 247</u> 32 895	<u>43 174</u> 32 895	<u>41 614</u> 32 895	<u>46 954</u> 32 895	<u>44 247</u> 32 895
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>36 462</u> 33 440	<u>44 592</u> 33 234	<u>43 519</u> 33 234	<u>41 958</u> 33 234	<u>47 298</u> 33 234	<u>44 592</u> 33 234
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 177</u> 34 144	<u>45 303</u> 33 933	<u>44 230</u> 33 933	<u>42 669</u> 33 933	<u>48 009</u> 33 933	<u>45 303</u> 33 933
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 546</u> 34 507	<u>45 669</u> 34 294	<u>44 597</u> 34 294	<u>43 036</u> 34 294	<u>48 376</u> 34 294	<u>45 669</u> 34 294
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>36 115</u> 33 098	<u>44 247</u> 32 895	<u>43 174</u> 32 895	<u>41 614</u> 32 895	<u>46 954</u> 32 895	<u>44 247</u> 32 895
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 33 440	<u>44 592</u> 33 234	<u>43 519</u> 33 234	<u>41 958</u> 33 234	<u>47 298</u> 33 234	<u>44 592</u> 33 234

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>43 437</u> 33 153	<u>40 609</u> 33 153
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 506	<u>40 967</u> 33 506
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>44 536</u> 34 234	<u>41 707</u> 34 234
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>44 918</u> 34 610	<u>42 089</u> 34 610
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>42 018</u> 32 237	<u>39 331</u> 32 237
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>42 837</u> 32 562	<u>40 008</u> 32 562
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>43 174</u> 32 895	<u>40 346</u> 32 895
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>43 519</u> 33 234	<u>40 690</u> 33 234
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>44 230</u> 33 933	<u>41 401</u> 33 933
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>44 597</u> 34 294	<u>41 768</u> 34 294
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>43 174</u> 32 895	<u>40 346</u> 32 895
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>43 519</u> 33 234	<u>40 690</u> 33 234

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>36 816</u> 33 788	<u>44 944</u> 33 580	<u>43 871</u> 33 580	<u>42 310</u> 33 580	<u>47 650</u> 33 580	<u>44 944</u> 33 580
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 546</u> 34 507	<u>45 669</u> 34 294	<u>44 597</u> 34 294	<u>43 036</u> 34 294	<u>48 376</u> 34 294	<u>45 669</u> 34 294
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>37 923</u> 34 878	<u>46 044</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>43 411</u> 34 663	<u>48 751</u> 34 663	<u>46 044</u> 34 663
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>36 462</u> 33 440	<u>44 592</u> 33 234	<u>43 519</u> 33 234	<u>41 958</u> 33 234	<u>47 298</u> 33 234	<u>44 592</u> 33 234
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>36 816</u> 33 788	<u>44 944</u> 33 580	<u>43 871</u> 33 580	<u>42 310</u> 33 580	<u>47 650</u> 33 580	<u>44 944</u> 33 580
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 177</u> 34 144	<u>45 303</u> 33 933	<u>44 230</u> 33 933	<u>42 669</u> 33 933	<u>48 009</u> 33 933	<u>45 303</u> 33 933
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>37 923</u> 34 878	<u>46 044</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>43 411</u> 34 663	<u>48 751</u> 34 663	<u>46 044</u> 34 663
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 308</u> 35 257	<u>46 427</u> 35 040	<u>45 354</u> 35 040	<u>43 793</u> 35 040	<u>49 134</u> 35 040	<u>46 427</u> 35 040
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>36 816</u> 33 788	<u>44 944</u> 33 580	<u>43 871</u> 33 580	<u>42 310</u> 33 580	<u>47 650</u> 33 580	<u>44 944</u> 33 580
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 177</u> 34 144	<u>45 303</u> 33 933	<u>44 230</u> 33 933	<u>42 669</u> 33 933	<u>48 009</u> 33 933	<u>45 303</u> 33 933
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 546</u> 34 507	<u>45 669</u> 34 294	<u>44 597</u> 34 294	<u>43 036</u> 34 294	<u>48 376</u> 34 294	<u>45 669</u> 34 294
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 308</u> 35 257	<u>46 427</u> 35 040	<u>45 354</u> 35 040	<u>43 793</u> 35 040	<u>49 134</u> 35 040	<u>46 427</u> 35 040
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 702</u> 35 644	<u>46 818</u> 35 425	<u>45 745</u> 35 425	<u>44 185</u> 35 425	<u>49 525</u> 35 425	<u>46 818</u> 35 425

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>43 871</u> 33 580	<u>41 042</u> 33 580
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>44 597</u> 34 294	<u>41 768</u> 34 294
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>44 971</u> 34 663	<u>42 143</u> 34 663
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>43 519</u> 33 234	<u>40 690</u> 33 234
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>43 871</u> 33 580	<u>41 042</u> 33 580
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>44 230</u> 33 933	<u>41 401</u> 33 933
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>44 971</u> 34 663	<u>42 143</u> 34 663
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>42 525</u> 35 040
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>43 871</u> 33 580	<u>41 042</u> 33 580
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>44 230</u> 33 933	<u>41 401</u> 33 933
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>44 597</u> 34 294	<u>41 768</u> 34 294
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>42 525</u> 35 040
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>45 745</u> 35 425	<u>42 917</u> 35 425

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 308</u> 35 257	<u>46 427</u> 35 040	<u>45 354</u> 35 040	<u>43 793</u> 35 040	<u>49 134</u> 35 040	<u>46 427</u> 35 040
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 702</u> 35 644	<u>46 818</u> 35 425	<u>45 745</u> 35 425	<u>44 185</u> 35 425	<u>49 525</u> 35 425	<u>46 818</u> 35 425
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 104</u> 36 040	<u>47 218</u> 35 818	<u>46 145</u> 35 818	<u>44 585</u> 35 818	<u>49 925</u> 35 818	<u>47 218</u> 35 818
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 516</u> 36 445	<u>47 627</u> 36 221	<u>46 554</u> 36 221	<u>44 993</u> 36 221	<u>50 334</u> 36 221	<u>47 627</u> 36 221
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 367</u> 37 283	<u>48 473</u> 37 054	<u>47 400</u> 37 054	<u>45 839</u> 37 054	<u>51 180</u> 37 054	<u>48 473</u> 37 054
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>36 347</u> 33 164	<u>44 039</u> 32 978	<u>42 771</u> 32 978	<u>41 289</u> 32 978	<u>46 673</u> 32 978	<u>44 039</u> 32 978
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>36 523</u> 33 499	<u>44 670</u> 33 311	<u>43 597</u> 33 311	<u>42 037</u> 33 311	<u>47 377</u> 33 311	<u>44 670</u> 33 311
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 870</u> 33 841	<u>45 016</u> 33 651	<u>43 943</u> 33 651	<u>42 382</u> 33 651	<u>47 722</u> 33 651	<u>45 016</u> 33 651
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>37 586</u> 34 546	<u>45 728</u> 34 352	<u>44 655</u> 34 352	<u>43 094</u> 34 352	<u>48 435</u> 34 352	<u>45 728</u> 34 352
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>37 956</u> 34 910	<u>46 095</u> 34 713	<u>45 022</u> 34 713	<u>43 462</u> 34 713	<u>48 802</u> 34 713	<u>46 095</u> 34 713
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>36 523</u> 33 499	<u>44 670</u> 33 311	<u>43 597</u> 33 311	<u>42 037</u> 33 311	<u>47 377</u> 33 311	<u>44 670</u> 33 311
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 870</u> 33 841	<u>45 016</u> 33 651	<u>43 943</u> 33 651	<u>42 382</u> 33 651	<u>47 722</u> 33 651	<u>45 016</u> 33 651

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>42 525</u> 35 040
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>45 745</u> 35 425	<u>42 917</u> 35 425
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>46 145</u> 35 818	<u>43 317</u> 35 818
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>46 554</u> 36 221	<u>43 726</u> 36 221
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>47 400</u> 37 054	<u>44 571</u> 37 054
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 771</u> 32 978	<u>40 084</u> 32 978
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>43 597</u> 33 311	<u>40 769</u> 33 311
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>43 943</u> 33 651	<u>41 114</u> 33 651
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>44 655</u> 34 352	<u>41 826</u> 34 352
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>45 022</u> 34 713	<u>42 194</u> 34 713
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>43 597</u> 33 311	<u>40 769</u> 33 311
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>43 943</u> 33 651	<u>41 114</u> 33 651

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>37 224</u> 34 190	<u>45 368</u> 33 998	<u>44 295</u> 33 998	<u>42 735</u> 33 998	<u>48 075</u> 33 998	<u>45 368</u> 33 998
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>37 956</u> 34 910	<u>46 095</u> 34 713	<u>45 022</u> 34 713	<u>43 462</u> 34 713	<u>48 802</u> 34 713	<u>46 095</u> 34 713
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>38 333</u> 35 281	<u>46 470</u> 35 083	<u>45 398</u> 35 083	<u>43 837</u> 35 083	<u>49 177</u> 35 083	<u>46 470</u> 35 083
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 870</u> 33 841	<u>45 016</u> 33 651	<u>43 943</u> 33 651	<u>42 382</u> 33 651	<u>47 722</u> 33 651	<u>45 016</u> 33 651
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>37 224</u> 34 190	<u>45 368</u> 33 998	<u>44 295</u> 33 998	<u>42 735</u> 33 998	<u>48 075</u> 33 998	<u>45 368</u> 33 998
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>37 586</u> 34 546	<u>45 728</u> 34 352	<u>44 655</u> 34 352	<u>43 094</u> 34 352	<u>48 435</u> 34 352	<u>45 728</u> 34 352
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>38 333</u> 35 281	<u>46 470</u> 35 083	<u>45 398</u> 35 083	<u>43 837</u> 35 083	<u>49 177</u> 35 083	<u>46 470</u> 35 083
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>38 718</u> 35 661	<u>46 854</u> 35 460	<u>45 781</u> 35 460	<u>44 220</u> 35 460	<u>49 560</u> 35 460	<u>46 854</u> 35 460
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>38 333</u> 35 281	<u>46 470</u> 35 083	<u>45 398</u> 35 083	<u>43 837</u> 35 083	<u>49 177</u> 35 083	<u>46 470</u> 35 083
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>38 718</u> 35 661	<u>46 854</u> 35 460	<u>45 781</u> 35 460	<u>44 220</u> 35 460	<u>49 560</u> 35 460	<u>46 854</u> 35 460
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 112</u> 36 048	<u>47 245</u> 35 845	<u>46 172</u> 35 845	<u>44 612</u> 35 845	<u>49 952</u> 35 845	<u>47 245</u> 35 845
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>39 515</u> 36 444	<u>47 646</u> 36 239	<u>46 573</u> 36 239	<u>45 012</u> 36 239	<u>50 352</u> 36 239	<u>47 646</u> 36 239
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 347</u> 37 263	<u>48 473</u> 37 054	<u>47 400</u> 37 054	<u>45 839</u> 37 054	<u>51 180</u> 37 054	<u>48 473</u> 37 054

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>44 295</u> 33 998	<u>41 467</u> 33 998
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>45 022</u> 34 713	<u>42 194</u> 34 713
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>45 398</u> 35 083	<u>42 569</u> 35 083
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>43 943</u> 33 651	<u>41 114</u> 33 651
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>44 295</u> 33 998	<u>41 467</u> 33 998
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>44 655</u> 34 352	<u>41 826</u> 34 352
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>45 398</u> 35 083	<u>42 569</u> 35 083
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>45 781</u> 35 460	<u>42 952</u> 35 460
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>45 398</u> 35 083	<u>42 569</u> 35 083
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>45 781</u> 35 460	<u>42 952</u> 35 460
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>46 172</u> 35 845	<u>43 344</u> 35 845
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>46 573</u> 36 239	<u>43 744</u> 36 239
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>47 400</u> 37 054	<u>44 571</u> 37 054

212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>37 113</u> 33 919	<u>44 792</u> 33 719	<u>43 524</u> 33 719	<u>42 042</u> 33 719	<u>47 426</u> 33 719	<u>44 792</u> 33 719
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 297</u> 34 261	<u>45 431</u> 34 059	<u>44 358</u> 34 059	<u>42 797</u> 34 059	<u>48 137</u> 34 059	<u>45 431</u> 34 059
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 652</u> 34 611	<u>45 784</u> 34 407	<u>44 711</u> 34 407	<u>43 150</u> 34 407	<u>48 491</u> 34 407	<u>45 784</u> 34 407
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>38 385</u> 35 332	<u>46 512</u> 35 124	<u>45 439</u> 35 124	<u>43 879</u> 35 124	<u>49 219</u> 35 124	<u>46 512</u> 35 124
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 762</u> 35 704	<u>46 888</u> 35 493	<u>45 815</u> 35 493	<u>44 254</u> 35 493	<u>49 594</u> 35 493	<u>46 888</u> 35 493
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 297</u> 34 261	<u>45 431</u> 34 059	<u>44 358</u> 34 059	<u>42 797</u> 34 059	<u>48 137</u> 34 059	<u>45 431</u> 34 059
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 652</u> 34 611	<u>45 784</u> 34 407	<u>44 711</u> 34 407	<u>43 150</u> 34 407	<u>48 491</u> 34 407	<u>45 784</u> 34 407
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 015</u> 34 968	<u>46 144</u> 34 762	<u>45 071</u> 34 762	<u>43 511</u> 34 762	<u>48 851</u> 34 762	<u>46 144</u> 34 762
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 762</u> 35 704	<u>46 888</u> 35 493	<u>45 815</u> 35 493	<u>44 254</u> 35 493	<u>49 594</u> 35 493	<u>46 888</u> 35 493
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>39 148</u> 36 084	<u>47 271</u> 35 871	<u>46 199</u> 35 871	<u>44 638</u> 35 871	<u>49 978</u> 35 871	<u>47 271</u> 35 871
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 652</u> 34 611	<u>45 784</u> 34 407	<u>44 711</u> 34 407	<u>43 150</u> 34 407	<u>48 491</u> 34 407	<u>45 784</u> 34 407
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>38 015</u> 34 968	<u>46 144</u> 34 762	<u>45 071</u> 34 762	<u>43 511</u> 34 762	<u>48 851</u> 34 762	<u>46 144</u> 34 762

212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 524</u> 33 719	<u>40 837</u> 33 719
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 358</u> 34 059	<u>41 529</u> 34 059
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 711</u> 34 407	<u>41 882</u> 34 407
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 439</u> 35 124	<u>42 611</u> 35 124
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 815</u> 35 493	<u>42 986</u> 35 493
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 358</u> 34 059	<u>41 529</u> 34 059
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 711</u> 34 407	<u>41 882</u> 34 407
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 071</u> 34 762	<u>42 243</u> 34 762
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 815</u> 35 493	<u>42 986</u> 35 493
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 199</u> 35 871	<u>43 370</u> 35 871
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 711</u> 34 407	<u>41 882</u> 34 407
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>45 071</u> 34 762	<u>42 243</u> 34 762

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>38 385</u> 35 332	<u>46 512</u> 35 124	<u>45 439</u> 35 124	<u>43 879</u> 35 124	<u>49 219</u> 35 124	<u>46 512</u> 35 124
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>39 148</u> 36 084	<u>47 271</u> 35 871	<u>46 199</u> 35 871	<u>44 638</u> 35 871	<u>49 978</u> 35 871	<u>47 271</u> 35 871
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>39 543</u> 36 472	<u>47 663</u> 36 257	<u>46 590</u> 36 257	<u>45 030</u> 36 257	<u>50 370</u> 36 257	<u>47 663</u> 36 257
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>39 148</u> 36 084	<u>47 271</u> 35 871	<u>46 199</u> 35 871	<u>44 638</u> 35 871	<u>49 978</u> 35 871	<u>47 271</u> 35 871
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>39 543</u> 36 472	<u>47 663</u> 36 257	<u>46 590</u> 36 257	<u>45 030</u> 36 257	<u>50 370</u> 36 257	<u>47 663</u> 36 257
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 945</u> 36 868	<u>48 064</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>45 430</u> 36 651	<u>50 770</u> 36 651	<u>48 064</u> 36 651
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>40 357</u> 37 273	<u>48 473</u> 37 054	<u>47 400</u> 37 054	<u>45 839</u> 37 054	<u>51 180</u> 37 054	<u>48 473</u> 37 054
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>41 208</u> 38 111	<u>49 319</u> 37 886	<u>48 246</u> 37 886	<u>46 685</u> 37 886	<u>52 026</u> 37 886	<u>49 319</u> 37 886
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 852</u> 34 646	<u>45 545</u> 34 460	<u>44 277</u> 34 460	<u>42 795</u> 34 460	<u>48 179</u> 34 460	<u>45 545</u> 34 460
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 043</u> 34 996	<u>46 191</u> 34 808	<u>45 118</u> 34 808	<u>43 558</u> 34 808	<u>48 898</u> 34 808	<u>46 191</u> 34 808
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 425</u> 34 243	<u>52 777</u> 33 598	<u>49 215</u> 33 598	<u>42 201</u> 33 598	<u>52 777</u> 33 598	<u>52 739</u> 33 561
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 949</u> 34 757	<u>53 291</u> 34 102	<u>49 729</u> 34 102	<u>42 716</u> 34 102	<u>53 291</u> 34 102	<u>53 253</u> 34 065

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 439</u> 35 124	<u>42 611</u> 35 124
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 199</u> 35 871	<u>43 370</u> 35 871
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 590</u> 36 257	<u>43 762</u> 36 257
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 199</u> 35 871	<u>43 370</u> 35 871
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 590</u> 36 257	<u>43 762</u> 36 257
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 991</u> 36 651	<u>44 162</u> 36 651
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 400</u> 37 054	<u>44 571</u> 37 054
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 246</u> 37 886	<u>45 417</u> 37 886
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 277</u> 34 460	<u>41 590</u> 34 460
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 118</u> 34 808	<u>42 290</u> 34 808
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>46 407</u> 33 598	<u>41 124</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 921</u> 34 102	<u>41 638</u> 34 102

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 739</u> 33 570	<u>52 104</u> 32 938	<u>48 542</u> 32 938	<u>41 529</u> 32 938	<u>52 104</u> 32 938	<u>52 067</u> 32 902
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 074	<u>52 608</u> 33 433	<u>49 046</u> 33 433	<u>42 033</u> 33 433	<u>52 608</u> 33 433	<u>52 571</u> 33 396
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 34 585	<u>53 120</u> 33 934	<u>49 558</u> 33 934	<u>42 544</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>53 081</u> 33 897
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 303</u> 35 104	<u>53 639</u> 34 443	<u>50 077</u> 34 443	<u>43 064</u> 34 443	<u>53 639</u> 34 443	<u>53 600</u> 34 405
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 108</u> 34 913	<u>53 448</u> 34 256	<u>49 886</u> 34 256	<u>42 873</u> 34 256	<u>53 448</u> 34 256	<u>53 410</u> 34 218
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 643</u> 35 437	<u>53 972</u> 34 769	<u>50 410</u> 34 769	<u>43 396</u> 34 769	<u>53 972</u> 34 769	<u>53 933</u> 34 731
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 185</u> 35 969	<u>54 504</u> 35 292	<u>50 943</u> 35 292	<u>43 929</u> 35 292	<u>54 504</u> 35 292	<u>54 465</u> 35 253
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 735</u> 36 508	<u>55 044</u> 35 821	<u>51 482</u> 35 821	<u>44 469</u> 35 821	<u>55 044</u> 35 821	<u>55 004</u> 35 782
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 852</u> 34 646	<u>45 545</u> 34 460	<u>44 277</u> 34 460	<u>42 795</u> 34 460	<u>48 179</u> 34 460	<u>45 545</u> 34 460
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 043</u> 34 996	<u>46 191</u> 34 808	<u>45 118</u> 34 808	<u>43 558</u> 34 808	<u>48 898</u> 34 808	<u>46 191</u> 34 808
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 776</u> 35 717	<u>46 920</u> 35 526	<u>45 848</u> 35 526	<u>44 287</u> 35 526	<u>49 627</u> 35 526	<u>46 920</u> 35 526
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 154</u> 36 089	<u>47 296</u> 35 896	<u>46 224</u> 35 896	<u>44 663</u> 35 896	<u>50 003</u> 35 896	<u>47 296</u> 35 896

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 734</u> 32 938	<u>40 452</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>46 239</u> 33 433	<u>40 956</u> 33 433
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 750</u> 33 934	<u>41 467</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>47 269</u> 34 443	<u>41 986</u> 34 443
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>47 078</u> 34 256	<u>41 796</u> 34 256
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>47 602</u> 34 769	<u>42 319</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>48 135</u> 35 292	<u>42 852</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>48 675</u> 35 821	<u>43 392</u> 35 821
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 277</u> 34 460	<u>41 590</u> 34 460
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 118</u> 34 808	<u>42 290</u> 34 808
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 848</u> 35 526	<u>43 019</u> 35 526
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 224</u> 35 896	<u>43 395</u> 35 896

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 043</u> 34 996	<u>46 191</u> 34 808	<u>45 118</u> 34 808	<u>43 558</u> 34 808	<u>48 898</u> 34 808	<u>46 191</u> 34 808
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 406</u> 35 353	<u>46 552</u> 35 163	<u>45 479</u> 35 163	<u>43 919</u> 35 163	<u>49 259</u> 35 163	<u>46 552</u> 35 163
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 154</u> 36 089	<u>47 296</u> 35 896	<u>46 224</u> 35 896	<u>44 663</u> 35 896	<u>50 003</u> 35 896	<u>47 296</u> 35 896
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 540</u> 36 469	<u>47 680</u> 36 273	<u>46 607</u> 36 273	<u>45 047</u> 36 273	<u>50 387</u> 36 273	<u>47 680</u> 36 273
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 540</u> 36 469	<u>47 680</u> 36 273	<u>46 607</u> 36 273	<u>45 047</u> 36 273	<u>50 387</u> 36 273	<u>47 680</u> 36 273
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 934</u> 36 857	<u>48 072</u> 36 659	<u>47 000</u> 36 659	<u>45 439</u> 36 659	<u>50 779</u> 36 659	<u>48 072</u> 36 659
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 748</u> 37 659	<u>48 882</u> 37 456	<u>47 809</u> 37 456	<u>46 249</u> 37 456	<u>51 589</u> 37 456	<u>48 882</u> 37 456
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 169</u> 38 072	<u>49 300</u> 37 868	<u>48 227</u> 37 868	<u>46 667</u> 37 868	<u>52 007</u> 37 868	<u>49 300</u> 37 868
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 402</u> 36 171	<u>47 051</u> 35 942	<u>45 783</u> 35 942	<u>44 300</u> 35 942	<u>49 684</u> 35 942	<u>47 051</u> 35 942
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 608</u> 36 537	<u>47 712</u> 36 305	<u>46 639</u> 36 305	<u>45 079</u> 36 305	<u>50 419</u> 36 305	<u>47 712</u> 36 305
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 374</u> 37 290	<u>48 473</u> 37 054	<u>47 400</u> 37 054	<u>45 839</u> 37 054	<u>51 180</u> 37 054	<u>48 473</u> 37 054
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 768</u> 37 678	<u>48 865</u> 37 440	<u>47 792</u> 37 440	<u>46 232</u> 37 440	<u>51 572</u> 37 440	<u>48 865</u> 37 440

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 118</u> 34 808	<u>42 290</u> 34 808
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 479</u> 35 163	<u>42 651</u> 35 163
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 224</u> 35 896	<u>43 395</u> 35 896
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 607</u> 36 273	<u>43 779</u> 36 273
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 607</u> 36 273	<u>43 779</u> 36 273
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>47 000</u> 36 659	<u>44 171</u> 36 659
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 809</u> 37 456	<u>44 981</u> 37 456
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 227</u> 37 868	<u>45 399</u> 37 868
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 783</u> 35 942	<u>43 096</u> 35 942
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 639</u> 36 305	<u>43 811</u> 36 305
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>47 400</u> 37 054	<u>44 571</u> 37 054
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 792</u> 37 440	<u>44 964</u> 37 440

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 608</u> 36 537	<u>47 712</u> 36 305	<u>46 639</u> 36 305	<u>45 079</u> 36 305	<u>50 419</u> 36 305	<u>47 712</u> 36 305
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 987</u> 36 910	<u>48 089</u> 36 675	<u>47 016</u> 36 675	<u>45 455</u> 36 675	<u>50 795</u> 36 675	<u>48 089</u> 36 675
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 768</u> 37 678	<u>48 865</u> 37 440	<u>47 792</u> 37 440	<u>46 232</u> 37 440	<u>51 572</u> 37 440	<u>48 865</u> 37 440
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 171</u> 38 075	<u>49 265</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>46 632</u> 37 834	<u>51 972</u> 37 834	<u>49 265</u> 37 834
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 171</u> 38 075	<u>49 265</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>46 632</u> 37 834	<u>51 972</u> 37 834	<u>49 265</u> 37 834
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 583</u> 38 480	<u>49 674</u> 38 236	<u>48 602</u> 38 236	<u>47 041</u> 38 236	<u>52 381</u> 38 236	<u>49 674</u> 38 236
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 433</u> 39 317	<u>50 519</u> 39 067	<u>49 446</u> 39 067	<u>47 885</u> 39 067	<u>53 226</u> 39 067	<u>50 519</u> 39 067
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 872</u> 39 749	<u>50 955</u> 39 497	<u>49 882</u> 39 497	<u>48 322</u> 39 497	<u>53 662</u> 39 497	<u>50 955</u> 39 497
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 186</u> 37 927	<u>49 310</u> 38 165	<u>48 042</u> 38 165	<u>46 559</u> 38 165	<u>51 943</u> 38 165	<u>49 310</u> 38 165
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 410</u> 38 310	<u>49 994</u> 38 551	<u>48 921</u> 38 551	<u>47 361</u> 38 551	<u>52 701</u> 38 551	<u>49 994</u> 38 551
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 213</u> 39 100	<u>50 802</u> 39 346	<u>49 729</u> 39 346	<u>48 168</u> 39 346	<u>53 508</u> 39 346	<u>50 802</u> 39 346
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 627</u> 39 507	<u>51 218</u> 39 755	<u>50 145</u> 39 755	<u>48 585</u> 39 755	<u>53 925</u> 39 755	<u>51 218</u> 39 755

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 639</u> 36 305	<u>43 811</u> 36 305
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>47 016</u> 36 675	<u>44 187</u> 36 675
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>47 792</u> 37 440	<u>44 964</u> 37 440
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>48 193</u> 37 834	<u>45 364</u> 37 834
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>48 193</u> 37 834	<u>45 364</u> 37 834
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>48 602</u> 38 236	<u>45 773</u> 38 236
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>49 446</u> 39 067	<u>46 617</u> 39 067
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>49 882</u> 39 497	<u>47 054</u> 39 497
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>48 042</u> 38 165	<u>45 355</u> 38 165
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>48 921</u> 38 551	<u>46 093</u> 38 551
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>49 729</u> 39 346	<u>46 900</u> 39 346
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>50 145</u> 39 755	<u>47 317</u> 39 755

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 410</u> 38 310	<u>49 994</u> 38 551	<u>48 921</u> 38 551	<u>47 361</u> 38 551	<u>52 701</u> 38 551	<u>49 994</u> 38 551
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 807</u> 38 701	<u>50 394</u> 38 944	<u>49 321</u> 38 944	<u>47 760</u> 38 944	<u>53 100</u> 38 944	<u>50 394</u> 38 944
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 627</u> 39 507	<u>51 218</u> 39 755	<u>50 145</u> 39 755	<u>48 585</u> 39 755	<u>53 925</u> 39 755	<u>51 218</u> 39 755
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 049</u> 39 923	<u>51 643</u> 40 174	<u>50 570</u> 40 174	<u>49 010</u> 40 174	<u>54 350</u> 40 174	<u>51 643</u> 40 174
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 049</u> 39 923	<u>51 643</u> 40 174	<u>50 570</u> 40 174	<u>49 010</u> 40 174	<u>54 350</u> 40 174	<u>51 643</u> 40 174
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 481</u> 40 348	<u>52 077</u> 40 601	<u>51 004</u> 40 601	<u>49 444</u> 40 601	<u>54 784</u> 40 601	<u>52 077</u> 40 601
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 372</u> 41 225	<u>52 974</u> 41 484	<u>51 901</u> 41 484	<u>50 341</u> 41 484	<u>55 681</u> 41 484	<u>52 974</u> 41 484
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 832</u> 41 678	<u>53 437</u> 41 940	<u>52 364</u> 41 940	<u>50 804</u> 41 940	<u>56 144</u> 41 940	<u>53 437</u> 41 940
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 112</u> 39 823	<u>51 249</u> 40 073	<u>49 981</u> 40 073	<u>48 498</u> 40 073	<u>53 882</u> 40 073	<u>51 249</u> 40 073
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 356</u> 40 226	<u>51 952</u> 40 478	<u>50 879</u> 40 478	<u>49 319</u> 40 478	<u>54 659</u> 40 478	<u>51 952</u> 40 478
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 199</u> 41 055	<u>52 800</u> 41 313	<u>51 727</u> 41 313	<u>50 167</u> 41 313	<u>55 507</u> 41 313	<u>52 800</u> 41 313
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 633</u> 41 483	<u>53 238</u> 41 743	<u>52 165</u> 41 743	<u>50 604</u> 41 743	<u>55 944</u> 41 743	<u>53 238</u> 41 743

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>48 921</u> 38 551	<u>46 093</u> 38 551
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>49 321</u> 38 944	<u>46 492</u> 38 944
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>50 145</u> 39 755	<u>47 317</u> 39 755
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>50 570</u> 40 174	<u>47 742</u> 40 174
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>50 570</u> 40 174	<u>47 742</u> 40 174
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>51 004</u> 40 601	<u>48 176</u> 40 601
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>51 901</u> 41 484	<u>49 073</u> 41 484
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>52 364</u> 41 940	<u>49 536</u> 41 940
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>49 981</u> 40 073	<u>47 293</u> 40 073
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 879</u> 40 478	<u>48 051</u> 40 478
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>51 727</u> 41 313	<u>48 899</u> 41 313
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>52 165</u> 41 743	<u>49 336</u> 41 743

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 356</u> 40 226	<u>51 952</u> 40 478	<u>50 879</u> 40 478	<u>49 319</u> 40 478	<u>54 659</u> 40 478	<u>51 952</u> 40 478
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 773</u> 40 636	<u>52 372</u> 40 891	<u>51 299</u> 40 891	<u>49 739</u> 40 891	<u>55 079</u> 40 891	<u>52 372</u> 40 891
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 633</u> 41 483	<u>53 238</u> 41 743	<u>52 165</u> 41 743	<u>50 604</u> 41 743	<u>55 944</u> 41 743	<u>53 238</u> 41 743
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 077</u> 41 919	<u>53 684</u> 42 183	<u>52 611</u> 42 183	<u>51 051</u> 42 183	<u>56 391</u> 42 183	<u>53 684</u> 42 183
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 077</u> 41 919	<u>53 684</u> 42 183	<u>52 611</u> 42 183	<u>51 051</u> 42 183	<u>56 391</u> 42 183	<u>53 684</u> 42 183
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 530</u> 42 365	<u>54 140</u> 42 631	<u>53 067</u> 42 631	<u>51 506</u> 42 631	<u>56 847</u> 42 631	<u>54 140</u> 42 631
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 466</u> 43 286	<u>55 082</u> 43 558	<u>54 009</u> 43 558	<u>52 448</u> 43 558	<u>57 788</u> 43 558	<u>55 082</u> 43 558
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 949</u> 43 762	<u>55 568</u> 44 037	<u>54 495</u> 44 037	<u>52 934</u> 44 037	<u>58 274</u> 44 037	<u>55 568</u> 44 037
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 158</u> 43 806	<u>55 320</u> 44 081	<u>54 052</u> 44 081	<u>52 569</u> 44 081	<u>57 953</u> 44 081	<u>55 320</u> 44 081
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 443</u> 44 248	<u>56 065</u> 44 526	<u>54 992</u> 44 526	<u>53 431</u> 44 526	<u>58 772</u> 44 526	<u>56 065</u> 44 526
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 370</u> 45 160	<u>56 998</u> 45 444	<u>55 925</u> 45 444	<u>54 364</u> 45 444	<u>59 704</u> 45 444	<u>56 998</u> 45 444
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 848</u> 45 631	<u>57 479</u> 45 917	<u>56 406</u> 45 917	<u>54 845</u> 45 917	<u>60 185</u> 45 917	<u>57 479</u> 45 917

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 879</u> 40 478	<u>48 051</u> 40 478
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>51 299</u> 40 891	<u>48 471</u> 40 891
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>52 165</u> 41 743	<u>49 336</u> 41 743
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>52 611</u> 42 183	<u>49 783</u> 42 183
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>52 611</u> 42 183	<u>49 783</u> 42 183
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>53 067</u> 42 631	<u>50 238</u> 42 631
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>54 009</u> 43 558	<u>51 180</u> 43 558
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>54 495</u> 44 037	<u>51 666</u> 44 037
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>54 052</u> 44 081	<u>51 365</u> 44 081
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>54 992</u> 44 526	<u>52 164</u> 44 526
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>55 925</u> 45 444	<u>53 096</u> 45 444
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>56 406</u> 45 917	<u>53 577</u> 45 917

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 443</u> 44 248	<u>56 065</u> 44 526	<u>54 992</u> 44 526	<u>53 431</u> 44 526	<u>58 772</u> 44 526	<u>56 065</u> 44 526
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 902</u> 44 700	<u>56 527</u> 44 980	<u>55 454</u> 44 980	<u>53 893</u> 44 980	<u>59 233</u> 44 980	<u>56 527</u> 44 980
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 848</u> 45 631	<u>57 479</u> 45 917	<u>56 406</u> 45 917	<u>54 845</u> 45 917	<u>60 185</u> 45 917	<u>57 479</u> 45 917
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 336</u> 46 111	<u>57 970</u> 46 401	<u>56 897</u> 46 401	<u>55 336</u> 46 401	<u>60 676</u> 46 401	<u>57 970</u> 46 401
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 336</u> 46 111	<u>57 970</u> 46 401	<u>56 897</u> 46 401	<u>55 336</u> 46 401	<u>60 676</u> 46 401	<u>57 970</u> 46 401
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 835</u> 46 602	<u>58 471</u> 46 894	<u>57 398</u> 46 894	<u>55 838</u> 46 894	<u>61 178</u> 46 894	<u>58 471</u> 46 894
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 864</u> 47 615	<u>59 507</u> 47 914	<u>58 434</u> 47 914	<u>56 874</u> 47 914	<u>62 214</u> 47 914	<u>59 507</u> 47 914
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 395</u> 48 138	<u>60 042</u> 48 440	<u>58 969</u> 48 440	<u>57 408</u> 48 440	<u>62 749</u> 48 440	<u>60 042</u> 48 440
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 275</u> 28 172	<u>39 159</u> 28 174	<u>37 891</u> 28 174	<u>36 408</u> 28 174	<u>41 792</u> 28 174	<u>39 159</u> 28 174
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>32 706</u> 29 581	<u>40 590</u> 29 583	<u>39 322</u> 29 583	<u>37 840</u> 29 583	<u>43 224</u> 29 583	<u>40 590</u> 29 583
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>54 992</u> 44 526	<u>52 164</u> 44 526
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>55 454</u> 44 980	<u>52 625</u> 44 980
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>56 406</u> 45 917	<u>53 577</u> 45 917
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>56 897</u> 46 401	<u>54 068</u> 46 401
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>56 897</u> 46 401	<u>54 068</u> 46 401
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>57 398</u> 46 894	<u>54 570</u> 46 894
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>58 434</u> 47 914	<u>55 606</u> 47 914
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>58 969</u> 48 440	<u>56 141</u> 48 440
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>37 891</u> 28 174	<u>35 204</u> 28 174
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>39 322</u> 29 583	<u>36 635</u> 29 583
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				

212-101-1701		3	1	2400	<u>34 208</u> 31 060	<u>42 093</u> 31 062	<u>40 825</u> 31 062	<u>39 342</u> 31 062	<u>44 726</u> 31 062	<u>42 093</u> 31 062
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 363</u> 31 373	<u>42 704</u> 31 376	<u>41 631</u> 31 376	<u>40 071</u> 31 376	<u>45 411</u> 31 376	<u>42 704</u> 31 376
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 688</u> 31 694	<u>43 030</u> 31 696	<u>41 957</u> 31 696	<u>40 396</u> 31 696	<u>45 736</u> 31 696	<u>43 030</u> 31 696
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 020</u> 32 020	<u>43 362</u> 32 023	<u>42 289</u> 32 023	<u>40 728</u> 32 023	<u>46 068</u> 32 023	<u>43 362</u> 32 023
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 705</u> 32 694	<u>44 047</u> 32 697	<u>42 974</u> 32 697	<u>41 413</u> 32 697	<u>46 753</u> 32 697	<u>44 047</u> 32 697
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 058</u> 33 042	<u>44 400</u> 33 045	<u>43 327</u> 33 045	<u>41 766</u> 33 045	<u>47 107</u> 33 045	<u>44 400</u> 33 045
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 688</u> 31 694	<u>43 030</u> 31 696	<u>41 957</u> 31 696	<u>40 396</u> 31 696	<u>45 736</u> 31 696	<u>43 030</u> 31 696
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 020</u> 32 020	<u>43 362</u> 32 023	<u>42 289</u> 32 023	<u>40 728</u> 32 023	<u>46 068</u> 32 023	<u>43 362</u> 32 023
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 359</u> 32 354	<u>43 700</u> 32 356	<u>42 628</u> 32 356	<u>41 067</u> 32 356	<u>46 407</u> 32 356	<u>43 700</u> 32 356
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 058</u> 33 042	<u>44 400</u> 33 045	<u>43 327</u> 33 045	<u>41 766</u> 33 045	<u>47 107</u> 33 045	<u>44 400</u> 33 045
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 419</u> 33 398	<u>44 761</u> 33 400	<u>43 688</u> 33 400	<u>42 127</u> 33 400	<u>47 468</u> 33 400	<u>44 761</u> 33 400
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 020</u> 32 020	<u>43 362</u> 32 023	<u>42 289</u> 32 023	<u>40 728</u> 32 023	<u>46 068</u> 32 023	<u>43 362</u> 32 023
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 359</u> 32 354	<u>43 700</u> 32 356	<u>42 628</u> 32 356	<u>41 067</u> 32 356	<u>46 407</u> 32 356	<u>43 700</u> 32 356

212-101-1701		3	1	2400	<u>40 825</u> 31 062	<u>38 138</u> 31 062
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>41 631</u> 31 376	<u>38 803</u> 31 376
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>41 957</u> 31 696	<u>39 128</u> 31 696
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>39 460</u> 32 023
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>40 145</u> 32 697
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>43 327</u> 33 045	<u>40 498</u> 33 045
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>41 957</u> 31 696	<u>39 128</u> 31 696
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>39 460</u> 32 023
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>42 628</u> 32 356	<u>39 799</u> 32 356
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>43 327</u> 33 045	<u>40 498</u> 33 045
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>43 688</u> 33 400	<u>40 859</u> 33 400
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>39 460</u> 32 023
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>42 628</u> 32 356	<u>39 799</u> 32 356

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 705</u> 32 694	<u>44 047</u> 32 697	<u>42 974</u> 32 697	<u>41 413</u> 32 697	<u>46 753</u> 32 697	<u>44 047</u> 32 697
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 419</u> 33 398	<u>44 761</u> 33 400	<u>43 688</u> 33 400	<u>42 127</u> 33 400	<u>47 468</u> 33 400	<u>44 761</u> 33 400
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 788</u> 33 761	<u>45 130</u> 33 763	<u>44 057</u> 33 763	<u>42 496</u> 33 763	<u>47 836</u> 33 763	<u>45 130</u> 33 763
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 359</u> 32 354	<u>43 700</u> 32 356	<u>42 628</u> 32 356	<u>41 067</u> 32 356	<u>46 407</u> 32 356	<u>43 700</u> 32 356
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 705</u> 32 694	<u>44 047</u> 32 697	<u>42 974</u> 32 697	<u>41 413</u> 32 697	<u>46 753</u> 32 697	<u>44 047</u> 32 697
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 058</u> 33 042	<u>44 400</u> 33 045	<u>43 327</u> 33 045	<u>41 766</u> 33 045	<u>47 107</u> 33 045	<u>44 400</u> 33 045
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 788</u> 33 761	<u>45 130</u> 33 763	<u>44 057</u> 33 763	<u>42 496</u> 33 763	<u>47 836</u> 33 763	<u>45 130</u> 33 763
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 132	<u>45 507</u> 34 134	<u>44 434</u> 34 134	<u>42 873</u> 34 134	<u>48 213</u> 34 134	<u>45 507</u> 34 134
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 323</u> 32 157	<u>42 853</u> 31 810	<u>41 585</u> 31 810	<u>40 103</u> 31 810	<u>45 487</u> 31 810	<u>42 853</u> 31 810
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 489</u> 32 482	<u>43 472</u> 32 132	<u>42 400</u> 32 132	<u>40 839</u> 32 132	<u>46 179</u> 32 132	<u>43 472</u> 32 132
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 825</u> 32 813	<u>43 806</u> 32 460	<u>42 733</u> 32 460	<u>41 172</u> 32 460	<u>46 512</u> 32 460	<u>43 806</u> 32 460
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 169</u> 33 151	<u>44 146</u> 32 794	<u>43 073</u> 32 794	<u>41 512</u> 32 794	<u>46 852</u> 32 794	<u>44 146</u> 32 794

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>40 145</u> 32 697
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>43 688</u> 33 400	<u>40 859</u> 33 400
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>44 057</u> 33 763	<u>41 228</u> 33 763
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>42 628</u> 32 356	<u>39 799</u> 32 356
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>40 145</u> 32 697
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>43 327</u> 33 045	<u>40 498</u> 33 045
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>44 057</u> 33 763	<u>41 228</u> 33 763
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>44 434</u> 34 134	<u>41 605</u> 34 134
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>41 585</u> 31 810	<u>38 898</u> 31 810
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>42 400</u> 32 132	<u>39 571</u> 32 132
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>42 733</u> 32 460	<u>39 904</u> 32 460
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>43 073</u> 32 794	<u>40 244</u> 32 794

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 878</u> 33 849	<u>44 847</u> 33 485	<u>43 774</u> 33 485	<u>42 214</u> 33 485	<u>47 554</u> 33 485	<u>44 847</u> 33 485
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 244</u> 34 210	<u>45 209</u> 33 841	<u>44 136</u> 33 841	<u>42 575</u> 33 841	<u>47 916</u> 33 841	<u>45 209</u> 33 841
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 825</u> 32 813	<u>43 806</u> 32 460	<u>42 733</u> 32 460	<u>41 172</u> 32 460	<u>46 512</u> 32 460	<u>43 806</u> 32 460
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 169</u> 33 151	<u>44 146</u> 32 794	<u>43 073</u> 32 794	<u>41 512</u> 32 794	<u>46 852</u> 32 794	<u>44 146</u> 32 794
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 520</u> 33 497	<u>44 493</u> 33 136	<u>43 420</u> 33 136	<u>41 859</u> 33 136	<u>47 199</u> 33 136	<u>44 493</u> 33 136
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 244</u> 34 210	<u>45 209</u> 33 841	<u>44 136</u> 33 841	<u>42 575</u> 33 841	<u>47 916</u> 33 841	<u>45 209</u> 33 841
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 577	<u>45 579</u> 34 205	<u>44 506</u> 34 205	<u>42 945</u> 34 205	<u>48 285</u> 34 205	<u>45 579</u> 34 205
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 169</u> 33 151	<u>44 146</u> 32 794	<u>43 073</u> 32 794	<u>41 512</u> 32 794	<u>46 852</u> 32 794	<u>44 146</u> 32 794
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 520</u> 33 497	<u>44 493</u> 33 136	<u>43 420</u> 33 136	<u>41 859</u> 33 136	<u>47 199</u> 33 136	<u>44 493</u> 33 136
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 878</u> 33 849	<u>44 847</u> 33 485	<u>43 774</u> 33 485	<u>42 214</u> 33 485	<u>47 554</u> 33 485	<u>44 847</u> 33 485
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 577	<u>45 579</u> 34 205	<u>44 506</u> 34 205	<u>42 945</u> 34 205	<u>48 285</u> 34 205	<u>45 579</u> 34 205
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 000</u> 34 953	<u>45 956</u> 34 577	<u>44 883</u> 34 577	<u>43 323</u> 34 577	<u>48 663</u> 34 577	<u>45 956</u> 34 577
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 520</u> 33 497	<u>44 493</u> 33 136	<u>43 420</u> 33 136	<u>41 859</u> 33 136	<u>47 199</u> 33 136	<u>44 493</u> 33 136

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>43 774</u> 33 485	<u>40 946</u> 33 485
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 136</u> 33 841	<u>41 307</u> 33 841
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>42 733</u> 32 460	<u>39 904</u> 32 460
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 073</u> 32 794	<u>40 244</u> 32 794
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>43 420</u> 33 136	<u>40 591</u> 33 136
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 136</u> 33 841	<u>41 307</u> 33 841
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>44 506</u> 34 205	<u>41 677</u> 34 205
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 073</u> 32 794	<u>40 244</u> 32 794
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>43 420</u> 33 136	<u>40 591</u> 33 136
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>43 774</u> 33 485	<u>40 946</u> 33 485
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>44 506</u> 34 205	<u>41 677</u> 34 205
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>44 883</u> 34 577	<u>42 055</u> 34 577
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>43 420</u> 33 136	<u>40 591</u> 33 136

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 878</u> 33 849	<u>44 847</u> 33 485	<u>43 774</u> 33 485	<u>42 214</u> 33 485	<u>47 554</u> 33 485	<u>44 847</u> 33 485
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 244</u> 34 210	<u>45 209</u> 33 841	<u>44 136</u> 33 841	<u>42 575</u> 33 841	<u>47 916</u> 33 841	<u>45 209</u> 33 841
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 000</u> 34 953	<u>45 956</u> 34 577	<u>44 883</u> 34 577	<u>43 323</u> 34 577	<u>48 663</u> 34 577	<u>45 956</u> 34 577
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 390</u> 35 337	<u>46 342</u> 34 957	<u>45 269</u> 34 957	<u>43 709</u> 34 957	<u>49 049</u> 34 957	<u>46 342</u> 34 957
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 332</u> 32 165	<u>42 853</u> 31 810	<u>41 585</u> 31 810	<u>40 103</u> 31 810	<u>45 487</u> 31 810	<u>42 853</u> 31 810
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 497</u> 32 490	<u>43 472</u> 32 132	<u>42 400</u> 32 132	<u>40 839</u> 32 132	<u>46 179</u> 32 132	<u>43 472</u> 32 132
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 834</u> 32 822	<u>43 806</u> 32 460	<u>42 733</u> 32 460	<u>41 172</u> 32 460	<u>46 512</u> 32 460	<u>43 806</u> 32 460
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 178</u> 33 160	<u>44 146</u> 32 794	<u>43 073</u> 32 794	<u>41 512</u> 32 794	<u>46 852</u> 32 794	<u>44 146</u> 32 794
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 887</u> 33 858	<u>44 847</u> 33 485	<u>43 774</u> 33 485	<u>42 214</u> 33 485	<u>47 554</u> 33 485	<u>44 847</u> 33 485
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 253</u> 34 218	<u>45 209</u> 33 841	<u>44 136</u> 33 841	<u>42 575</u> 33 841	<u>47 916</u> 33 841	<u>45 209</u> 33 841
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 834</u> 32 822	<u>43 806</u> 32 460	<u>42 733</u> 32 460	<u>41 172</u> 32 460	<u>46 512</u> 32 460	<u>43 806</u> 32 460
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 178</u> 33 160	<u>44 146</u> 32 794	<u>43 073</u> 32 794	<u>41 512</u> 32 794	<u>46 852</u> 32 794	<u>44 146</u> 32 794

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>43 774</u> 33 485	<u>40 946</u> 33 485
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 136</u> 33 841	<u>41 307</u> 33 841
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>44 883</u> 34 577	<u>42 055</u> 34 577
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>45 269</u> 34 957	<u>42 441</u> 34 957
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>41 585</u> 31 810	<u>38 898</u> 31 810
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>42 400</u> 32 132	<u>39 571</u> 32 132
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>42 733</u> 32 460	<u>39 904</u> 32 460
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>43 073</u> 32 794	<u>40 244</u> 32 794
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>43 774</u> 33 485	<u>40 946</u> 33 485
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>44 136</u> 33 841	<u>41 307</u> 33 841
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>42 733</u> 32 460	<u>39 904</u> 32 460
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>43 073</u> 32 794	<u>40 244</u> 32 794

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 529</u> 33 505	<u>44 493</u> 33 136	<u>43 420</u> 33 136	<u>41 859</u> 33 136	<u>47 199</u> 33 136	<u>44 493</u> 33 136
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 253</u> 34 218	<u>45 209</u> 33 841	<u>44 136</u> 33 841	<u>42 575</u> 33 841	<u>47 916</u> 33 841	<u>45 209</u> 33 841
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 627</u> 34 586	<u>45 579</u> 34 205	<u>44 506</u> 34 205	<u>42 945</u> 34 205	<u>48 285</u> 34 205	<u>45 579</u> 34 205
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 178</u> 33 160	<u>44 146</u> 32 794	<u>43 073</u> 32 794	<u>41 512</u> 32 794	<u>46 852</u> 32 794	<u>44 146</u> 32 794
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 529</u> 33 505	<u>44 493</u> 33 136	<u>43 420</u> 33 136	<u>41 859</u> 33 136	<u>47 199</u> 33 136	<u>44 493</u> 33 136
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 887</u> 33 858	<u>44 847</u> 33 485	<u>43 774</u> 33 485	<u>42 214</u> 33 485	<u>47 554</u> 33 485	<u>44 847</u> 33 485
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 627</u> 34 586	<u>45 579</u> 34 205	<u>44 506</u> 34 205	<u>42 945</u> 34 205	<u>48 285</u> 34 205	<u>45 579</u> 34 205
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 009</u> 34 962	<u>45 956</u> 34 577	<u>44 883</u> 34 577	<u>43 323</u> 34 577	<u>48 663</u> 34 577	<u>45 956</u> 34 577
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 529</u> 33 505	<u>44 493</u> 33 136	<u>43 420</u> 33 136	<u>41 859</u> 33 136	<u>47 199</u> 33 136	<u>44 493</u> 33 136
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 887</u> 33 858	<u>44 847</u> 33 485	<u>43 774</u> 33 485	<u>42 214</u> 33 485	<u>47 554</u> 33 485	<u>44 847</u> 33 485
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 253</u> 34 218	<u>45 209</u> 33 841	<u>44 136</u> 33 841	<u>42 575</u> 33 841	<u>47 916</u> 33 841	<u>45 209</u> 33 841
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 009</u> 34 962	<u>45 956</u> 34 577	<u>44 883</u> 34 577	<u>43 323</u> 34 577	<u>48 663</u> 34 577	<u>45 956</u> 34 577
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 399</u> 35 346	<u>46 342</u> 34 957	<u>45 269</u> 34 957	<u>43 709</u> 34 957	<u>49 049</u> 34 957	<u>46 342</u> 34 957

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>43 420</u> 33 136	<u>40 591</u> 33 136
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>44 136</u> 33 841	<u>41 307</u> 33 841
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>44 506</u> 34 205	<u>41 677</u> 34 205
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>43 073</u> 32 794	<u>40 244</u> 32 794
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>43 420</u> 33 136	<u>40 591</u> 33 136
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>43 774</u> 33 485	<u>40 946</u> 33 485
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>44 506</u> 34 205	<u>41 677</u> 34 205
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>44 883</u> 34 577	<u>42 055</u> 34 577
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>43 420</u> 33 136	<u>40 591</u> 33 136
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>43 774</u> 33 485	<u>40 946</u> 33 485
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>44 136</u> 33 841	<u>41 307</u> 33 841
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>44 883</u> 34 577	<u>42 055</u> 34 577
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>45 269</u> 34 957	<u>42 441</u> 34 957

212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 102</u> 32 924	<u>43 614</u> 32 559	<u>42 346</u> 32 559	<u>40 863</u> 32 559	<u>46 247</u> 32 559	<u>43 614</u> 32 559
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 276</u> 33 256	<u>44 241</u> 32 888	<u>43 168</u> 32 888	<u>41 607</u> 32 888	<u>46 947</u> 32 888	<u>44 241</u> 32 888
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 620</u> 33 596	<u>44 582</u> 33 223	<u>43 509</u> 33 223	<u>41 948</u> 33 223	<u>47 288</u> 33 223	<u>44 582</u> 33 223
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 972</u> 33 942	<u>44 930</u> 33 566	<u>43 857</u> 33 566	<u>42 296</u> 33 566	<u>47 636</u> 33 566	<u>44 930</u> 33 566
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 698</u> 34 657	<u>45 647</u> 34 273	<u>44 575</u> 34 273	<u>43 014</u> 34 273	<u>48 354</u> 34 273	<u>45 647</u> 34 273
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 073</u> 35 025	<u>46 018</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>43 384</u> 34 637	<u>48 725</u> 34 637	<u>46 018</u> 34 637
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 620</u> 33 596	<u>44 582</u> 33 223	<u>43 509</u> 33 223	<u>41 948</u> 33 223	<u>47 288</u> 33 223	<u>44 582</u> 33 223
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 972</u> 33 942	<u>44 930</u> 33 566	<u>43 857</u> 33 566	<u>42 296</u> 33 566	<u>47 636</u> 33 566	<u>44 930</u> 33 566
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 332</u> 34 296	<u>45 285</u> 33 916	<u>44 212</u> 33 916	<u>42 651</u> 33 916	<u>47 991</u> 33 916	<u>45 285</u> 33 916
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 073</u> 35 025	<u>46 018</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>43 384</u> 34 637	<u>48 725</u> 34 637	<u>46 018</u> 34 637
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 456</u> 35 402	<u>46 396</u> 35 010	<u>45 323</u> 35 010	<u>43 763</u> 35 010	<u>49 103</u> 35 010	<u>46 396</u> 35 010
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 972</u> 33 942	<u>44 930</u> 33 566	<u>43 857</u> 33 566	<u>42 296</u> 33 566	<u>47 636</u> 33 566	<u>44 930</u> 33 566

212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>42 346</u> 32 559	<u>39 659</u> 32 559
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>43 168</u> 32 888	<u>40 339</u> 32 888
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>43 509</u> 33 223	<u>40 680</u> 33 223
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>43 857</u> 33 566	<u>41 028</u> 33 566
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>44 575</u> 34 273	<u>41 746</u> 34 273
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>44 945</u> 34 637	<u>42 116</u> 34 637
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>43 509</u> 33 223	<u>40 680</u> 33 223
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>43 857</u> 33 566	<u>41 028</u> 33 566
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>44 212</u> 33 916	<u>41 383</u> 33 916
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>44 945</u> 34 637	<u>42 116</u> 34 637
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>45 323</u> 35 010	<u>42 495</u> 35 010
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>43 857</u> 33 566	<u>41 028</u> 33 566

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 332</u> 34 296	<u>45 285</u> 33 916	<u>44 212</u> 33 916	<u>42 651</u> 33 916	<u>47 991</u> 33 916	<u>45 285</u> 33 916
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 698</u> 34 657	<u>45 647</u> 34 273	<u>44 575</u> 34 273	<u>43 014</u> 34 273	<u>48 354</u> 34 273	<u>45 647</u> 34 273
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 456</u> 35 402	<u>46 396</u> 35 010	<u>45 323</u> 35 010	<u>43 763</u> 35 010	<u>49 103</u> 35 010	<u>46 396</u> 35 010
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 847</u> 35 787	<u>46 783</u> 35 390	<u>45 710</u> 35 390	<u>44 149</u> 35 390	<u>49 490</u> 35 390	<u>46 783</u> 35 390
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 332</u> 34 296	<u>45 285</u> 33 916	<u>44 212</u> 33 916	<u>42 651</u> 33 916	<u>47 991</u> 33 916	<u>45 285</u> 33 916
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 698</u> 34 657	<u>45 647</u> 34 273	<u>44 575</u> 34 273	<u>43 014</u> 34 273	<u>48 354</u> 34 273	<u>45 647</u> 34 273
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 073</u> 35 025	<u>46 018</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>43 384</u> 34 637	<u>48 725</u> 34 637	<u>46 018</u> 34 637
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 847</u> 35 787	<u>46 783</u> 35 390	<u>45 710</u> 35 390	<u>44 149</u> 35 390	<u>49 490</u> 35 390	<u>46 783</u> 35 390
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 246</u> 36 180	<u>47 178</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>44 545</u> 35 779	<u>49 885</u> 35 779	<u>47 178</u> 35 779
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 847</u> 35 787	<u>46 783</u> 35 390	<u>45 710</u> 35 390	<u>44 149</u> 35 390	<u>49 490</u> 35 390	<u>46 783</u> 35 390
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 246</u> 36 180	<u>47 178</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>44 545</u> 35 779	<u>49 885</u> 35 779	<u>47 178</u> 35 779
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 655</u> 36 582	<u>47 582</u> 36 177	<u>46 509</u> 36 177	<u>44 948</u> 36 177	<u>50 289</u> 36 177	<u>47 582</u> 36 177
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 072</u> 36 993	<u>47 995</u> 36 583	<u>46 922</u> 36 583	<u>45 361</u> 36 583	<u>50 702</u> 36 583	<u>47 995</u> 36 583

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>44 212</u> 33 916	<u>41 383</u> 33 916
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>44 575</u> 34 273	<u>41 746</u> 34 273
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>45 323</u> 35 010	<u>42 495</u> 35 010
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>45 710</u> 35 390	<u>42 881</u> 35 390
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>44 212</u> 33 916	<u>41 383</u> 33 916
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>44 575</u> 34 273	<u>41 746</u> 34 273
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>44 945</u> 34 637	<u>42 116</u> 34 637
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>45 710</u> 35 390	<u>42 881</u> 35 390
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>46 105</u> 35 779	<u>43 277</u> 35 779
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>45 710</u> 35 390	<u>42 881</u> 35 390
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>46 105</u> 35 779	<u>43 277</u> 35 779
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>46 509</u> 36 177	<u>43 681</u> 36 177
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>46 922</u> 36 583	<u>44 094</u> 36 583

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 936</u> 37 844	<u>48 849</u> 37 424	<u>47 776</u> 37 424	<u>46 216</u> 37 424	<u>51 556</u> 37 424	<u>48 849</u> 37 424
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 853</u> 33 663	<u>44 374</u> 33 307	<u>43 106</u> 33 307	<u>41 624</u> 33 307	<u>47 008</u> 33 307	<u>44 374</u> 33 307
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 034</u> 34 003	<u>45 009</u> 33 644	<u>43 936</u> 33 644	<u>42 375</u> 33 644	<u>47 715</u> 33 644	<u>45 009</u> 33 644
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 387</u> 34 350	<u>45 358</u> 33 987	<u>44 285</u> 33 987	<u>42 724</u> 33 987	<u>48 064</u> 33 987	<u>45 358</u> 33 987
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 114</u> 35 065	<u>46 077</u> 34 695	<u>45 004</u> 34 695	<u>43 443</u> 34 695	<u>48 784</u> 34 695	<u>46 077</u> 34 695
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 489</u> 35 435	<u>46 448</u> 35 060	<u>45 375</u> 35 060	<u>43 814</u> 35 060	<u>49 155</u> 35 060	<u>46 448</u> 35 060
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 034</u> 34 003	<u>45 009</u> 33 644	<u>43 936</u> 33 644	<u>42 375</u> 33 644	<u>47 715</u> 33 644	<u>45 009</u> 33 644
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 387</u> 34 350	<u>45 358</u> 33 987	<u>44 285</u> 33 987	<u>42 724</u> 33 987	<u>48 064</u> 33 987	<u>45 358</u> 33 987
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 746</u> 34 704	<u>45 713</u> 34 338	<u>44 641</u> 34 338	<u>43 080</u> 34 338	<u>48 420</u> 34 338	<u>45 713</u> 34 338
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 489</u> 35 435	<u>46 448</u> 35 060	<u>45 375</u> 35 060	<u>43 814</u> 35 060	<u>49 155</u> 35 060	<u>46 448</u> 35 060
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 872</u> 35 812	<u>46 827</u> 35 433	<u>45 754</u> 35 433	<u>44 193</u> 35 433	<u>49 534</u> 35 433	<u>46 827</u> 35 433
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 387</u> 34 350	<u>45 358</u> 33 987	<u>44 285</u> 33 987	<u>42 724</u> 33 987	<u>48 064</u> 33 987	<u>45 358</u> 33 987

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>47 776</u> 37 424	<u>44 948</u> 37 424
212-101-2100	7473-2010 20,	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>43 106</u> 33 307	<u>40 419</u> 33 307
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>43 936</u> 33 644	<u>41 107</u> 33 644
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>44 285</u> 33 987	<u>41 456</u> 33 987
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>45 004</u> 34 695	<u>42 175</u> 34 695
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>45 375</u> 35 060	<u>42 547</u> 35 060
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>43 936</u> 33 644	<u>41 107</u> 33 644
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>44 285</u> 33 987	<u>41 456</u> 33 987
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>44 641</u> 34 338	<u>41 812</u> 34 338
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>45 375</u> 35 060	<u>42 547</u> 35 060
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>45 754</u> 35 433	<u>42 925</u> 35 433
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>44 285</u> 33 987	<u>41 456</u> 33 987

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 746</u> 34 704	<u>45 713</u> 34 338	<u>44 641</u> 34 338	<u>43 080</u> 34 338	<u>48 420</u> 34 338	<u>45 713</u> 34 338
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 114</u> 35 065	<u>46 077</u> 34 695	<u>45 004</u> 34 695	<u>43 443</u> 34 695	<u>48 784</u> 34 695	<u>46 077</u> 34 695
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 872</u> 35 812	<u>46 827</u> 35 433	<u>45 754</u> 35 433	<u>44 193</u> 35 433	<u>49 534</u> 35 433	<u>46 827</u> 35 433
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 263</u> 36 197	<u>47 214</u> 35 814	<u>46 141</u> 35 814	<u>44 581</u> 35 814	<u>49 921</u> 35 814	<u>47 214</u> 35 814
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 872</u> 35 812	<u>46 827</u> 35 433	<u>45 754</u> 35 433	<u>44 193</u> 35 433	<u>49 534</u> 35 433	<u>46 827</u> 35 433
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 263</u> 36 197	<u>47 214</u> 35 814	<u>46 141</u> 35 814	<u>44 581</u> 35 814	<u>49 921</u> 35 814	<u>47 214</u> 35 814
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 663</u> 36 590	<u>47 610</u> 36 204	<u>46 537</u> 36 204	<u>44 976</u> 36 204	<u>50 316</u> 36 204	<u>47 610</u> 36 204
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 071</u> 36 992	<u>48 014</u> 36 602	<u>46 941</u> 36 602	<u>45 380</u> 36 602	<u>50 720</u> 36 602	<u>48 014</u> 36 602
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>40 916</u> 37 823	<u>48 849</u> 37 424	<u>47 777</u> 37 424	<u>46 216</u> 37 424	<u>51 556</u> 37 424	<u>48 849</u> 37 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 631</u> 34 429	<u>45 135</u> 34 056	<u>43 867</u> 34 056	<u>42 384</u> 34 056	<u>47 768</u> 34 056	<u>45 135</u> 34 056
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 820</u> 34 776	<u>45 777</u> 34 400	<u>44 704</u> 34 400	<u>43 143</u> 34 400	<u>48 483</u> 34 400	<u>45 777</u> 34 400
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 181</u> 35 131	<u>46 133</u> 34 751	<u>45 061</u> 34 751	<u>43 500</u> 34 751	<u>48 840</u> 34 751	<u>46 133</u> 34 751

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>44 641</u> 34 338	<u>41 812</u> 34 338
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>45 004</u> 34 695	<u>42 175</u> 34 695
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>45 754</u> 35 433	<u>42 925</u> 35 433
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>46 141</u> 35 814	<u>43 313</u> 35 814
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>45 754</u> 35 433	<u>42 925</u> 35 433
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>46 141</u> 35 814	<u>43 313</u> 35 814
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>46 537</u> 36 204	<u>43 708</u> 36 204
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>46 941</u> 36 602	<u>44 112</u> 36 602
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>47 777</u> 37 424	<u>44 948</u> 37 424
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 867</u> 34 056	<u>41 180</u> 34 056
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 704</u> 34 400	<u>41 875</u> 34 400
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 061</u> 34 751	<u>42 232</u> 34 751

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 924</u> 35 863	<u>46 869</u> 35 475	<u>45 796</u> 35 475	<u>44 236</u> 35 475	<u>49 576</u> 35 475	<u>46 869</u> 35 475
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 308</u> 36 241	<u>47 248</u> 35 848	<u>46 176</u> 35 848	<u>44 615</u> 35 848	<u>49 955</u> 35 848	<u>47 248</u> 35 848
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 820</u> 34 776	<u>45 777</u> 34 400	<u>44 704</u> 34 400	<u>43 143</u> 34 400	<u>48 483</u> 34 400	<u>45 777</u> 34 400
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 181</u> 35 131	<u>46 133</u> 34 751	<u>45 061</u> 34 751	<u>43 500</u> 34 751	<u>48 840</u> 34 751	<u>46 133</u> 34 751
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 549</u> 35 493	<u>46 497</u> 35 109	<u>45 425</u> 35 109	<u>43 864</u> 35 109	<u>49 204</u> 35 109	<u>46 497</u> 35 109
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>39 308</u> 36 241	<u>47 248</u> 35 848	<u>46 176</u> 35 848	<u>44 615</u> 35 848	<u>49 955</u> 35 848	<u>47 248</u> 35 848
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 699</u> 36 626	<u>47 636</u> 36 230	<u>46 563</u> 36 230	<u>45 002</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>47 636</u> 36 230
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 181</u> 35 131	<u>46 133</u> 34 751	<u>45 061</u> 34 751	<u>43 500</u> 34 751	<u>48 840</u> 34 751	<u>46 133</u> 34 751
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 549</u> 35 493	<u>46 497</u> 35 109	<u>45 425</u> 35 109	<u>43 864</u> 35 109	<u>49 204</u> 35 109	<u>46 497</u> 35 109
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 924</u> 35 863	<u>46 869</u> 35 475	<u>45 796</u> 35 475	<u>44 236</u> 35 475	<u>49 576</u> 35 475	<u>46 869</u> 35 475
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 699</u> 36 626	<u>47 636</u> 36 230	<u>46 563</u> 36 230	<u>45 002</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>47 636</u> 36 230
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>40 100</u> 37 020	<u>48 032</u> 36 619	<u>46 959</u> 36 619	<u>45 398</u> 36 619	<u>50 738</u> 36 619	<u>48 032</u> 36 619
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 699</u> 36 626	<u>47 636</u> 36 230	<u>46 563</u> 36 230	<u>45 002</u> 36 230	<u>50 343</u> 36 230	<u>47 636</u> 36 230

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 796</u> 35 475	<u>42 968</u> 35 475
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 176</u> 35 848	<u>43 347</u> 35 848
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 704</u> 34 400	<u>41 875</u> 34 400
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 061</u> 34 751	<u>42 232</u> 34 751
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 109	<u>42 596</u> 35 109
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 176</u> 35 848	<u>43 347</u> 35 848
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 563</u> 36 230	<u>43 734</u> 36 230
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 061</u> 34 751	<u>42 232</u> 34 751
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 109	<u>42 596</u> 35 109
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 796</u> 35 475	<u>42 968</u> 35 475
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 563</u> 36 230	<u>43 734</u> 36 230
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>46 959</u> 36 619	<u>44 130</u> 36 619
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 563</u> 36 230	<u>43 734</u> 36 230

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>40 100</u> 37 020	<u>48 032</u> 36 619	<u>46 959</u> 36 619	<u>45 398</u> 36 619	<u>50 738</u> 36 619	<u>48 032</u> 36 619
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>40 508</u> 37 422	<u>48 436</u> 37 017	<u>47 363</u> 37 017	<u>45 803</u> 37 017	<u>51 143</u> 37 017	<u>48 436</u> 37 017
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 926</u> 37 834	<u>48 849</u> 37 424	<u>47 777</u> 37 424	<u>46 216</u> 37 424	<u>51 556</u> 37 424	<u>48 849</u> 37 424
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>41 790</u> 38 684	<u>49 704</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>47 070</u> 38 265	<u>52 410</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 381</u> 35 166	<u>45 895</u> 34 804	<u>44 627</u> 34 804	<u>43 145</u> 34 804	<u>48 529</u> 34 804	<u>45 895</u> 34 804
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 577</u> 35 522	<u>46 545</u> 35 156	<u>45 472</u> 35 156	<u>43 912</u> 35 156	<u>49 252</u> 35 156	<u>46 545</u> 35 156
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 321</u> 36 254	<u>47 281</u> 35 881	<u>46 209</u> 35 881	<u>44 648</u> 35 881	<u>49 988</u> 35 881	<u>47 281</u> 35 881
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 705</u> 36 632	<u>47 661</u> 36 255	<u>46 588</u> 36 255	<u>45 028</u> 36 255	<u>50 368</u> 36 255	<u>47 661</u> 36 255
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 577</u> 35 522	<u>46 545</u> 35 156	<u>45 472</u> 35 156	<u>43 912</u> 35 156	<u>49 252</u> 35 156	<u>46 545</u> 35 156
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 945</u> 35 884	<u>46 909</u> 35 515	<u>45 837</u> 35 515	<u>44 276</u> 35 515	<u>49 616</u> 35 515	<u>46 909</u> 35 515
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 705</u> 36 632	<u>47 661</u> 36 255	<u>46 588</u> 36 255	<u>45 028</u> 36 255	<u>50 368</u> 36 255	<u>47 661</u> 36 255
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 097</u> 37 017	<u>48 049</u> 36 636	<u>46 976</u> 36 636	<u>45 415</u> 36 636	<u>50 756</u> 36 636	<u>48 049</u> 36 636

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>46 959</u> 36 619	<u>44 130</u> 36 619
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 363</u> 37 017	<u>44 535</u> 37 017
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 777</u> 37 424	<u>44 948</u> 37 424
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>48 631</u> 38 265	<u>45 802</u> 38 265
212-101-2300	7473-2010 25,	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>44 627</u> 34 804	<u>41 940</u> 34 804
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 472</u> 35 156	<u>42 644</u> 35 156
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 209</u> 35 881	<u>43 380</u> 35 881
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 588</u> 36 255	<u>43 760</u> 36 255
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 472</u> 35 156	<u>42 644</u> 35 156
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 837</u> 35 515	<u>43 008</u> 35 515
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 588</u> 36 255	<u>43 760</u> 36 255
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 976</u> 36 636	<u>44 147</u> 36 636

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 097</u> 37 017	<u>48 049</u> 36 636	<u>46 976</u> 36 636	<u>45 415</u> 36 636	<u>50 756</u> 36 636	<u>48 049</u> 36 636
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 497</u> 37 411	<u>48 445</u> 37 026	<u>47 372</u> 37 026	<u>45 811</u> 37 026	<u>51 152</u> 37 026	<u>48 445</u> 37 026
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 323</u> 38 224	<u>49 263</u> 37 831	<u>48 190</u> 37 831	<u>46 629</u> 37 831	<u>51 969</u> 37 831	<u>49 263</u> 37 831
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 750</u> 38 644	<u>49 685</u> 38 247	<u>48 612</u> 38 247	<u>47 052</u> 38 247	<u>52 392</u> 38 247	<u>49 685</u> 38 247
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 381</u> 35 166	<u>45 895</u> 34 804	<u>44 627</u> 34 804	<u>43 145</u> 34 804	<u>48 529</u> 34 804	<u>45 895</u> 34 804
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 954</u> 36 715	<u>47 416</u> 36 301	<u>46 148</u> 36 301	<u>44 666</u> 36 301	<u>50 050</u> 36 301	<u>47 416</u> 36 301
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 166</u> 37 086	<u>48 081</u> 36 668	<u>47 008</u> 36 668	<u>45 448</u> 36 668	<u>50 788</u> 36 668	<u>48 081</u> 36 668
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 943</u> 37 851	<u>48 849</u> 37 424	<u>47 776</u> 37 424	<u>46 216</u> 37 424	<u>51 556</u> 37 424	<u>48 849</u> 37 424
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 344</u> 38 245	<u>49 245</u> 37 814	<u>48 173</u> 37 814	<u>46 612</u> 37 814	<u>51 952</u> 37 814	<u>49 245</u> 37 814
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 166</u> 37 086	<u>48 081</u> 36 668	<u>47 008</u> 36 668	<u>45 448</u> 36 668	<u>50 788</u> 36 668	<u>48 081</u> 36 668
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 551</u> 37 464	<u>48 461</u> 37 042	<u>47 389</u> 37 042	<u>45 828</u> 37 042	<u>51 168</u> 37 042	<u>48 461</u> 37 042

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 976</u> 36 636	<u>44 147</u> 36 636
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 372</u> 37 026	<u>44 543</u> 37 026
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 190</u> 37 831	<u>45 361</u> 37 831
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 612</u> 38 247	<u>45 784</u> 38 247
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>44 627</u> 34 804	<u>41 940</u> 34 804
212-101-2500	7473-2010 30,	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 148</u> 36 301	<u>43 461</u> 36 301
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>47 008</u> 36 668	<u>44 180</u> 36 668
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 776</u> 37 424	<u>44 948</u> 37 424
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>48 173</u> 37 814	<u>45 344</u> 37 814
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>47 008</u> 36 668	<u>44 180</u> 36 668
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>47 389</u> 37 042	<u>44 560</u> 37 042

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 344</u> 38 245	<u>49 245</u> 37 814	<u>48 173</u> 37 814	<u>46 612</u> 37 814	<u>51 952</u> 37 814	<u>49 245</u> 37 814
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 753</u> 38 647	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>47 016</u> 38 212	<u>52 356</u> 38 212	<u>49 650</u> 38 212
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 753</u> 38 647	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>47 016</u> 38 212	<u>52 356</u> 38 212	<u>49 650</u> 38 212
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 171</u> 39 059	<u>50 063</u> 38 618	<u>48 990</u> 38 618	<u>47 429</u> 38 618	<u>52 770</u> 38 618	<u>50 063</u> 38 618
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 033</u> 39 908	<u>50 916</u> 39 458	<u>49 843</u> 39 458	<u>48 282</u> 39 458	<u>53 622</u> 39 458	<u>50 916</u> 39 458
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 479</u> 40 346	<u>51 356</u> 39 892	<u>50 283</u> 39 892	<u>48 723</u> 39 892	<u>54 063</u> 39 892	<u>51 356</u> 39 892
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 762</u> 38 495	<u>49 697</u> 38 547	<u>48 430</u> 38 547	<u>46 947</u> 38 547	<u>52 331</u> 38 547	<u>49 697</u> 38 547
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 993</u> 38 883	<u>50 386</u> 38 936	<u>49 313</u> 38 936	<u>47 752</u> 38 936	<u>53 092</u> 38 936	<u>50 386</u> 38 936
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 807</u> 39 685	<u>51 201</u> 39 739	<u>50 128</u> 39 739	<u>48 568</u> 39 739	<u>53 908</u> 39 739	<u>51 201</u> 39 739
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 227</u> 40 099	<u>51 622</u> 40 153	<u>50 549</u> 40 153	<u>48 988</u> 40 153	<u>54 329</u> 40 153	<u>51 622</u> 40 153
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 993</u> 38 883	<u>50 386</u> 38 936	<u>49 313</u> 38 936	<u>47 752</u> 38 936	<u>53 092</u> 38 936	<u>50 386</u> 38 936
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 396</u> 39 280	<u>50 789</u> 39 334	<u>49 716</u> 39 334	<u>48 156</u> 39 334	<u>53 496</u> 39 334	<u>50 789</u> 39 334

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>48 173</u> 37 814	<u>45 344</u> 37 814
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 577</u> 38 212	<u>45 748</u> 38 212
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>48 577</u> 38 212	<u>45 748</u> 38 212
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 990</u> 38 618	<u>46 161</u> 38 618
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>49 843</u> 39 458	<u>47 014</u> 39 458
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>50 283</u> 39 892	<u>47 455</u> 39 892
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>48 430</u> 38 547	<u>45 742</u> 38 547
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>49 313</u> 38 936	<u>46 484</u> 38 936
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>50 128</u> 39 739	<u>47 300</u> 39 739
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>50 549</u> 40 153	<u>47 720</u> 40 153
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>49 313</u> 38 936	<u>46 484</u> 38 936
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>49 716</u> 39 334	<u>46 888</u> 39 334

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 227</u> 40 099	<u>51 622</u> 40 153	<u>50 549</u> 40 153	<u>48 988</u> 40 153	<u>54 329</u> 40 153	<u>51 622</u> 40 153
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 656</u> 40 521	<u>52 051</u> 40 576	<u>50 978</u> 40 576	<u>49 418</u> 40 576	<u>54 758</u> 40 576	<u>52 051</u> 40 576
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 656</u> 40 521	<u>52 051</u> 40 576	<u>50 978</u> 40 576	<u>49 418</u> 40 576	<u>54 758</u> 40 576	<u>52 051</u> 40 576
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 094</u> 40 952	<u>52 490</u> 41 007	<u>51 417</u> 41 007	<u>49 856</u> 41 007	<u>55 197</u> 41 007	<u>52 490</u> 41 007
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 999</u> 41 842	<u>53 396</u> 41 899	<u>52 323</u> 41 899	<u>50 762</u> 41 899	<u>56 102</u> 41 899	<u>53 396</u> 41 899
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 466</u> 42 302	<u>53 863</u> 42 359	<u>52 791</u> 42 359	<u>51 230</u> 42 359	<u>56 570</u> 42 359	<u>53 863</u> 42 359
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 718</u> 40 419	<u>51 656</u> 40 474	<u>50 388</u> 40 474	<u>48 905</u> 40 474	<u>54 289</u> 40 474	<u>51 656</u> 40 474
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 968</u> 40 828	<u>52 364</u> 40 883	<u>51 291</u> 40 883	<u>49 730</u> 40 883	<u>55 070</u> 40 883	<u>52 364</u> 40 883
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 823</u> 41 669	<u>53 220</u> 41 726	<u>52 147</u> 41 726	<u>50 587</u> 41 726	<u>55 927</u> 41 726	<u>53 220</u> 41 726
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 264</u> 42 104	<u>53 662</u> 42 161	<u>52 589</u> 42 161	<u>51 028</u> 42 161	<u>56 368</u> 42 161	<u>53 662</u> 42 161
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 968</u> 40 828	<u>52 364</u> 40 883	<u>51 291</u> 40 883	<u>49 730</u> 40 883	<u>55 070</u> 40 883	<u>52 364</u> 40 883
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 391</u> 41 244	<u>52 787</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>50 154</u> 41 300	<u>55 494</u> 41 300	<u>52 787</u> 41 300

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>50 549</u> 40 153	<u>47 720</u> 40 153
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>50 978</u> 40 576	<u>48 150</u> 40 576
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>50 978</u> 40 576	<u>48 150</u> 40 576
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>51 417</u> 41 007	<u>48 588</u> 41 007
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>52 323</u> 41 899	<u>49 494</u> 41 899
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>52 791</u> 42 359	<u>49 962</u> 42 359
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>50 388</u> 40 474	<u>47 701</u> 40 474
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>51 291</u> 40 883	<u>48 462</u> 40 883
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>52 147</u> 41 726	<u>49 319</u> 41 726
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>52 589</u> 42 161	<u>49 760</u> 42 161
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>51 291</u> 40 883	<u>48 462</u> 40 883
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>51 715</u> 41 300	<u>48 886</u> 41 300

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 264</u> 42 104	<u>53 662</u> 42 161	<u>52 589</u> 42 161	<u>51 028</u> 42 161	<u>56 368</u> 42 161	<u>53 662</u> 42 161
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 715</u> 42 547	<u>54 113</u> 42 604	<u>53 040</u> 42 604	<u>51 479</u> 42 604	<u>56 819</u> 42 604	<u>54 113</u> 42 604
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 715</u> 42 547	<u>54 113</u> 42 604	<u>53 040</u> 42 604	<u>51 479</u> 42 604	<u>56 819</u> 42 604	<u>54 113</u> 42 604
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 174</u> 42 999	<u>54 573</u> 43 058	<u>53 500</u> 43 058	<u>51 940</u> 43 058	<u>57 280</u> 43 058	<u>54 573</u> 43 058
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 124</u> 43 934	<u>55 524</u> 43 994	<u>54 451</u> 43 994	<u>52 891</u> 43 994	<u>58 231</u> 43 994	<u>55 524</u> 43 994
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 615</u> 44 417	<u>56 015</u> 44 477	<u>54 942</u> 44 477	<u>53 382</u> 44 477	<u>58 722</u> 44 477	<u>56 015</u> 44 477
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 824</u> 44 461	<u>55 768</u> 44 522	<u>54 500</u> 44 522	<u>53 017</u> 44 522	<u>58 401</u> 44 522	<u>55 768</u> 44 522
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 116</u> 44 910	<u>56 517</u> 44 971	<u>55 444</u> 44 971	<u>53 884</u> 44 971	<u>59 224</u> 44 971	<u>56 517</u> 44 971
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 057</u> 45 836	<u>57 459</u> 45 899	<u>56 387</u> 45 899	<u>54 826</u> 45 899	<u>60 166</u> 45 899	<u>57 459</u> 45 899
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 542</u> 46 314	<u>57 945</u> 46 377	<u>56 872</u> 46 377	<u>55 312</u> 46 377	<u>60 652</u> 46 377	<u>57 945</u> 46 377
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 116</u> 44 910	<u>56 517</u> 44 971	<u>55 444</u> 44 971	<u>53 884</u> 44 971	<u>59 224</u> 44 971	<u>56 517</u> 44 971
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 582</u> 45 369	<u>56 984</u> 45 430	<u>55 911</u> 45 430	<u>54 350</u> 45 430	<u>59 690</u> 45 430	<u>56 984</u> 45 430

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>52 589</u> 42 161	<u>49 760</u> 42 161
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>53 040</u> 42 604	<u>50 211</u> 42 604
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>53 040</u> 42 604	<u>50 211</u> 42 604
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>53 500</u> 43 058	<u>50 672</u> 43 058
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>54 451</u> 43 994	<u>51 623</u> 43 994
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>54 942</u> 44 477	<u>52 114</u> 44 477
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>54 500</u> 44 522	<u>51 813</u> 44 522
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>55 444</u> 44 971	<u>52 616</u> 44 971
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>56 387</u> 45 899	<u>53 558</u> 45 899
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>56 872</u> 46 377	<u>54 044</u> 46 377
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>55 444</u> 44 971	<u>52 616</u> 44 971
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>55 911</u> 45 430	<u>53 082</u> 45 430

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 542</u> 46 314	<u>57 945</u> 46 377	<u>56 872</u> 46 377	<u>55 312</u> 46 377	<u>60 652</u> 46 377	<u>57 945</u> 46 377
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 037</u> 46 801	<u>58 441</u> 46 865	<u>57 368</u> 46 865	<u>55 808</u> 46 865	<u>61 148</u> 46 865	<u>58 441</u> 46 865
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 037</u> 46 801	<u>58 441</u> 46 865	<u>57 368</u> 46 865	<u>55 808</u> 46 865	<u>61 148</u> 46 865	<u>58 441</u> 46 865
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 543</u> 47 299	<u>58 948</u> 47 363	<u>57 875</u> 47 363	<u>56 314</u> 47 363	<u>61 654</u> 47 363	<u>58 948</u> 47 363
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 588</u> 48 328	<u>59 994</u> 48 393	<u>58 921</u> 48 393	<u>57 360</u> 48 393	<u>62 700</u> 48 393	<u>59 994</u> 48 393
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 127</u> 48 859	<u>60 534</u> 48 925	<u>59 461</u> 48 925	<u>57 901</u> 48 925	<u>63 241</u> 48 925	<u>60 534</u> 48 925

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 852</u> 27 756	<u>38 875</u> 27 895	<u>37 607</u> 27 895	<u>36 125</u> 27 895	<u>41 509</u> 27 895	<u>38 875</u> 27 895
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>32 262</u> 29 144	<u>40 292</u> 29 290	<u>39 025</u> 29 290	<u>37 542</u> 29 290	<u>42 926</u> 29 290	<u>40 292</u> 29 290
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>33 743</u> 30 601	<u>41 780</u> 30 754	<u>40 512</u> 30 754	<u>39 030</u> 30 754	<u>44 414</u> 30 754	<u>41 780</u> 30 754

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>56 872</u> 46 377	<u>54 044</u> 46 377
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>57 368</u> 46 865	<u>54 540</u> 46 865
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>57 368</u> 46 865	<u>54 540</u> 46 865
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>57 875</u> 47 363	<u>55 046</u> 47 363
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>58 921</u> 48 393	<u>56 092</u> 48 393
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>59 461</u> 48 925	<u>56 633</u> 48 925

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>37 607</u> 27 895	<u>34 920</u> 27 895
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>39 025</u> 29 290	<u>36 337</u> 29 290
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>40 512</u> 30 754	<u>37 825</u> 30 754

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>34 839</u> 31 681	<u>42 533</u> 31 496	<u>41 265</u> 31 496	<u>39 783</u> 31 496	<u>45 167</u> 31 496	<u>42 533</u> 31 496
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>34 848</u> 31 689	<u>42 533</u> 31 496	<u>41 265</u> 31 496	<u>39 783</u> 31 496	<u>45 167</u> 31 496	<u>42 533</u> 31 496
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>35 607</u> 32 436	<u>43 286</u> 32 237	<u>42 018</u> 32 237	<u>40 536</u> 32 237	<u>45 920</u> 32 237	<u>43 286</u> 32 237
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>36 347</u> 33 164	<u>44 039</u> 32 978	<u>42 771</u> 32 978	<u>41 289</u> 32 978	<u>46 673</u> 32 978	<u>44 039</u> 32 978
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>37 113</u> 33 919	<u>44 792</u> 33 719	<u>43 524</u> 33 719	<u>42 042</u> 33 719	<u>47 426</u> 33 719	<u>44 792</u> 33 719
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 852</u> 34 646	<u>45 545</u> 34 460	<u>44 277</u> 34 460	<u>42 795</u> 34 460	<u>48 179</u> 34 460	<u>45 545</u> 34 460
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 852</u> 34 646	<u>45 545</u> 34 460	<u>44 277</u> 34 460	<u>42 795</u> 34 460	<u>48 179</u> 34 460	<u>45 545</u> 34 460
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 402</u> 36 171	<u>47 051</u> 35 942	<u>45 783</u> 35 942	<u>44 300</u> 35 942	<u>49 684</u> 35 942	<u>47 051</u> 35 942
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 275</u> 28 172	<u>39 159</u> 28 174	<u>37 891</u> 28 174	<u>36 408</u> 28 174	<u>41 792</u> 28 174	<u>39 159</u> 28 174
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>32 706</u> 29 581	<u>40 590</u> 29 583	<u>39 322</u> 29 583	<u>37 840</u> 29 583	<u>43 224</u> 29 583	<u>40 590</u> 29 583
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 208</u> 31 060	<u>42 093</u> 31 062	<u>40 825</u> 31 062	<u>39 342</u> 31 062	<u>44 726</u> 31 062	<u>42 093</u> 31 062
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>35 323</u> 32 157	<u>42 853</u> 31 810	<u>41 585</u> 31 810	<u>40 103</u> 31 810	<u>45 487</u> 31 810	<u>42 853</u> 31 810

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 496	<u>38 578</u> 31 496
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 496	<u>38 578</u> 31 496
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>42 018</u> 32 237	<u>39 331</u> 32 237
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 771</u> 32 978	<u>40 084</u> 32 978
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 524</u> 33 719	<u>40 837</u> 33 719
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 277</u> 34 460	<u>41 590</u> 34 460
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 277</u> 34 460	<u>41 590</u> 34 460
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 783</u> 35 942	<u>43 096</u> 35 942
212-102-0200	7473-2010 ,	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>37 891</u> 28 174	<u>35 204</u> 28 174
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 322</u> 29 583	<u>36 635</u> 29 583
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 825</u> 31 062	<u>38 138</u> 31 062
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>41 585</u> 31 810	<u>38 898</u> 31 810

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>35 332</u> 32 165	<u>42 853</u> 31 810	<u>41 585</u> 31 810	<u>40 103</u> 31 810	<u>45 487</u> 31 810	<u>42 853</u> 31 810
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 102</u> 32 924	<u>43 614</u> 32 559	<u>42 346</u> 32 559	<u>40 863</u> 32 559	<u>46 247</u> 32 559	<u>43 614</u> 32 559
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>36 853</u> 33 663	<u>44 374</u> 33 307	<u>43 106</u> 33 307	<u>41 624</u> 33 307	<u>47 008</u> 33 307	<u>44 374</u> 33 307
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 631</u> 34 429	<u>45 135</u> 34 056	<u>43 867</u> 34 056	<u>42 384</u> 34 056	<u>47 768</u> 34 056	<u>45 135</u> 34 056
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 381</u> 35 166	<u>45 895</u> 34 804	<u>44 627</u> 34 804	<u>43 145</u> 34 804	<u>48 529</u> 34 804	<u>45 895</u> 34 804
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 381</u> 35 166	<u>45 895</u> 34 804	<u>44 627</u> 34 804	<u>43 145</u> 34 804	<u>48 529</u> 34 804	<u>45 895</u> 34 804
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 954</u> 36 715	<u>47 416</u> 36 301	<u>46 148</u> 36 301	<u>44 666</u> 36 301	<u>50 050</u> 36 301	<u>47 416</u> 36 301

212-103.

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>797</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 585</u> 31 810	<u>38 898</u> 31 810
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>42 346</u> 32 559	<u>39 659</u> 32 559
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 106</u> 33 307	<u>40 419</u> 33 307
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 867</u> 34 056	<u>41 180</u> 34 056
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>44 627</u> 34 804	<u>41 940</u> 34 804
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 627</u> 34 804	<u>41 940</u> 34 804
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>46 148</u> 36 301	<u>43 461</u> 36 301

212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

8.04-08-2023

98

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 438</u> 35 446
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 193</u> 36 406
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 164</u> 37 366

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 451</u> 23 988	<u>34 028</u> 23 988	<u>32 866</u> 23 988	<u>31 507</u> 23 988	<u>36 442</u> 23 988	<u>34 028</u> 23 988
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 108</u> 25 620	<u>35 686</u> 25 620	<u>34 523</u> 25 620	<u>33 164</u> 25 620	<u>38 100</u> 25 620	<u>35 686</u> 25 620

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>32 866</u> 23 988	<u>30 403</u> 23 988
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>34 523</u> 25 620	<u>32 060</u> 25 620

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 120</u> 28 584	<u>38 698</u> 28 584	<u>37 535</u> 28 584	<u>36 176</u> 28 584	<u>41 112</u> 28 584	<u>38 698</u> 28 584
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 572</u> 30 013	<u>40 150</u> 30 013	<u>38 987</u> 30 013	<u>37 628</u> 30 013	<u>42 564</u> 30 013	<u>40 150</u> 30 013
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 097</u> 31 514	<u>41 674</u> 31 514	<u>40 512</u> 31 514	<u>39 153</u> 31 514	<u>44 088</u> 31 514	<u>41 674</u> 31 514
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 698</u> 33 090	<u>43 275</u> 33 090	<u>42 113</u> 33 090	<u>40 754</u> 33 090	<u>45 689</u> 33 090	<u>43 275</u> 33 090
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>37 379</u> 34 744	<u>44 956</u> 34 744	<u>43 794</u> 34 744	<u>42 435</u> 34 744	<u>47 370</u> 34 744	<u>44 956</u> 34 744
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>39 144</u> 36 481	<u>46 721</u> 36 481	<u>45 559</u> 36 481	<u>44 200</u> 36 481	<u>49 135</u> 36 481	<u>46 721</u> 36 481
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 997</u> 38 306	<u>48 574</u> 38 306	<u>47 412</u> 38 306	<u>46 053</u> 38 306	<u>50 989</u> 38 306	<u>48 574</u> 38 306
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 889</u> 42 136	<u>52 466</u> 42 136	<u>51 304</u> 42 136	<u>49 945</u> 42 136	<u>54 880</u> 42 136	<u>52 466</u> 42 136
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>27 464</u> 24 194	<u>43 022</u> 25 546	<u>37 266</u> 25 546	<u>33 328</u> 25 546	<u>43 022</u> 25 546	<u>42 271</u> 24 811
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>28 693</u> 25 404	<u>47 217</u> 29 660	<u>41 462</u> 29 660	<u>37 523</u> 29 660	<u>47 217</u> 29 660	<u>46 346</u> 28 805
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 984</u> 26 674	<u>48 114</u> 30 538	<u>42 358</u> 30 538	<u>38 420</u> 30 538	<u>48 114</u> 30 538	<u>47 216</u> 29 659
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>31 339</u> 28 007	<u>49 614</u> 32 009	<u>43 858</u> 32 009	<u>39 920</u> 32 009	<u>49 614</u> 32 009	<u>48 673</u> 31 087

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>37 535</u> 28 584	<u>35 072</u> 28 584
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>38 987</u> 30 013	<u>36 524</u> 30 013
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>40 512</u> 31 514	<u>38 049</u> 31 514
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>42 113</u> 33 090	<u>39 650</u> 33 090
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>43 794</u> 34 744	<u>41 331</u> 34 744
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>45 559</u> 36 481	<u>43 096</u> 36 481
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>47 412</u> 38 306	<u>44 949</u> 38 306
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>51 304</u> 42 136	<u>48 841</u> 42 136
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>37 183</u> 25 546	<u>32 341</u> 25 546
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>41 379</u> 29 660	<u>36 536</u> 29 660
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>42 275</u> 30 538	<u>37 432</u> 30 538
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>43 775</u> 32 009	<u>38 932</u> 32 009

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 623</u> 29 271	<u>50 510</u> 32 888	<u>44 754</u> 32 888	<u>40 816</u> 32 888	<u>50 510</u> 32 888	<u>49 544</u> 31 940
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>35 830</u> 32 428					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>36 985</u> 33 564					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 814</u> 17 648	<u>34 936</u> 17 619	<u>29 180</u> 17 619	<u>25 242</u> 17 619	<u>34 936</u> 17 619	<u>34 419</u> 17 112

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>40 891</u> 37 151	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>39 635</u> 35 915	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>36 799</u> 33 124	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>36 152</u> 32 487	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567

8.04-08-2023

104

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>44 671</u> 32 888	<u>39 829</u> 32 888
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>29 097</u> 17 619	<u>24 255</u> 17 619

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>36 153</u> 32 488	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>36 476</u> 32 806	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>39 587</u> 36 513	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>59 582</u> 55 806	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>54 329</u> 51 022	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 066</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 066</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 066</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 066</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571
212-501-0207	, II		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 679
212-501-0102	, II		1	1000	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 679
212-501-0103	, I		1	1000	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 679
212-501-0104	, II		1	1000	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 679
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571
212-501-0202	, II		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571
212-501-0203	, I		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571
212-501-0204	, II		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571
212-501-0206	, I		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 066</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 066</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679	<u>30 316</u> 27 679
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 252</u> 25 893	<u>28 502</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 014</u> 25 893	<u>28 502</u> 25 893	<u>28 502</u> 25 893
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 345</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 345</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 345</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 345</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000	<u>27 595</u> 25 000

212-502.

212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 679
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 679
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>27 750</u> 25 893
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 843</u> 25 000
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 843</u> 25 000
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 843</u> 25 000
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 843</u> 25 000

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0102	, II		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571	<u>31 223</u> 28 571

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 461</u> 32 004	<u>34 711</u> 32 004	<u>34 549</u> 32 004	<u>34 223</u> 32 004	<u>34 711</u> 32 004	<u>34 711</u> 32 004
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 550</u> 31 107	<u>33 799</u> 31 107	<u>33 637</u> 31 107	<u>33 312</u> 31 107	<u>33 799</u> 31 107	<u>33 799</u> 31 107
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 334</u> 29 911	<u>32 584</u> 29 911	<u>32 421</u> 29 911	<u>32 096</u> 29 911	<u>32 584</u> 29 911	<u>32 584</u> 29 911

212-6.**212-601.**

-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

112

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0102	, II		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 549</u> 32 004	<u>33 959</u> 32 004
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 637</u> 31 107	<u>33 048</u> 31 107
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 421</u> 29 911	<u>31 832</u> 29 911

					,		
--	--	--	--	--	---	--	--

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 605}{17\ 294}$					

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{92\ 628}{86\ 555}$					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{94\ 470}{88\ 340}$					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{96\ 680}{90\ 483}$					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750		
213-101-0102	125	1000 .	1	3750		
213-101-0103	150	1000 .	1	3750		
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>72 518</u> 67 211						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>74 331</u> 68 969	<u>73 427</u> 68 427	<u>83 354</u> 67 571	<u>75 058</u> 70 008	<u>77 499</u> 65 620	<u>78 130</u> 72 088	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>76 203</u> 70 783						
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>101 955</u> 95 755	<u>101 051</u> 95 212	<u>110 978</u> 94 356	<u>102 682</u> 96 794	<u>105 123</u> 92 406	<u>105 754</u> 98 874	
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>104 718</u> 98 433	<u>103 813</u> 97 891	<u>113 741</u> 97 035	<u>105 444</u> 99 472	<u>107 885</u> 95 085	<u>108 516</u> 101 553	
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>113 005</u> 106 469	<u>112 101</u> 105 927	<u>122 028</u> 105 071	<u>113 732</u> 107 508	<u>116 172</u> 103 120	<u>116 804</u> 109 588	
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 767</u> 109 148	<u>114 863</u> 108 605	<u>124 790</u> 107 749	<u>116 494</u> 110 187	<u>118 935</u> 105 799	<u>119 566</u> 112 267	
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>117 609</u> 110 933	<u>116 705</u> 110 391	<u>126 632</u> 109 535	<u>118 336</u> 111 972	<u>120 776</u> 107 585	<u>121 408</u> 114 053	
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>119 485</u> 112 752			<u>92 728</u> 83 684			
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>118 439</u> 110 930						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>120 926</u> 113 340						

213-101-0301	100	1000 .	2	2700		
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>72 544</u> 67 571	<u>73 986</u> 68 969
213-101-0303	150	1000 .	2	2700		
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>100 168</u> 94 356	<u>101 610</u> 95 755
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>102 931</u> 97 035	<u>104 373</u> 98 433
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 218</u> 105 071	<u>112 660</u> 106 469
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>113 980</u> 107 749	<u>115 422</u> 109 148
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 822</u> 109 535	<u>117 264</u> 110 933
213-101-0406	250	1000 .	2	2700		<u>91 728</u> 83 684
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500		
213-101-0502	125	1000 .	1	4500		

213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>123 909</u> 116 233					
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>105 109</u> 98 537					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>108 931</u> 102 242	<u>107 946</u> 101 652	<u>118 756</u> 100 720	<u>109 722</u> 103 374	<u>112 380</u> 98 596	<u>113 067</u> 105 639
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>110 500</u> 103 764					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>111 411</u> 104 648					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>112 323</u> 105 531					
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>155 892</u> 147 778	<u>154 907</u> 147 187	<u>165 717</u> 146 256	<u>156 683</u> 148 909	<u>159 341</u> 144 132	<u>160 028</u> 151 175
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>163 258</u> 154 921	<u>162 274</u> 154 330	<u>173 083</u> 153 398	<u>164 049</u> 156 052	<u>166 707</u> 151 275	<u>167 395</u> 158 318
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>173 387</u> 164 742	<u>172 402</u> 164 152	<u>183 212</u> 163 220	<u>174 178</u> 165 874	<u>176 836</u> 161 096	<u>177 523</u> 168 139
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>177 991</u> 169 207	<u>177 006</u> 168 616	<u>187 816</u> 167 684	<u>178 782</u> 170 338	<u>181 440</u> 165 561	<u>182 127</u> 172 603
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>182 595</u> 173 671	<u>181 610</u> 173 080	<u>192 420</u> 172 148	<u>183 386</u> 174 802	<u>186 044</u> 170 025	<u>186 732</u> 177 068

213-101-0503	150	1000 .	1	4500		
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940		
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>106 985</u> 100 720	<u>108 555</u> 102 242
213-101-0603	150	1000 .	2	2940		
213-101-0604	175	1000 .	2	2940		
213-101-0605	200	1000 .	2	2940		
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>153 946</u> 146 256	<u>155 516</u> 147 778
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>161 312</u> 153 398	<u>162 883</u> 154 921
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>171 441</u> 163 220	<u>173 011</u> 164 742
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>176 045</u> 167 684	<u>177 615</u> 169 207
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>180 649</u> 172 148	<u>182 220</u> 173 671

213-102.

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>99 434</u> 91 736	<u>98 022</u> 90 871	<u>112 209</u> 88 835	<u>100 824</u> 93 588	<u>102 788</u> 85 316	<u>104 647</u> 97 295	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>101 276</u> 93 522	<u>99 863</u> 92 656	<u>114 050</u> 90 621	<u>102 665</u> 95 374	<u>104 630</u> 87 102	<u>106 489</u> 99 081	
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>102 197</u> 94 415	<u>100 784</u> 93 549	<u>114 971</u> 91 514	<u>103 586</u> 96 266	<u>105 550</u> 87 995	<u>107 409</u> 99 974	
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>120 878</u> 112 529						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>123 690</u> 115 256						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>132 641</u> 123 936						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>135 806</u> 127 004	<u>134 393</u> 126 139	<u>148 580</u> 124 103	<u>137 196</u> 128 856	<u>139 160</u> 120 584	<u>141 019</u> 132 563	

213-104.

213-104-0100	1598-96				

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>95 922</u> 88 835	<u>98 914</u> 91 736
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>97 764</u> 90 621	<u>100 756</u> 93 522
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>98 685</u> 91 514	<u>101 677</u> 94 415
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .				
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800		
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800		
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800		
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>132 294</u> 124 103	<u>135 286</u> 127 004

213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 155</u> 32 589	<u>36 329</u> 34 260	<u>38 848</u> 32 589	<u>36 494</u> 32 589	<u>36 463</u> 34 391	<u>36 463</u> 34 391
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 979</u> 32 589	<u>36 560</u> 34 594	<u>38 253</u> 32 589	<u>36 167</u> 32 589	<u>36 721</u> 34 751	<u>36 721</u> 34 751

213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 568</u> 32 589	<u>36 048</u> 32 589
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>37 119</u> 32 589	<u>35 771</u> 32 589

213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 613</u> 25 446	<u>31 414</u> 24 557	<u>30 683</u> 24 557	<u>28 223</u> 24 557	<u>31 414</u> 24 557	<u>31 414</u> 24 557
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 841</u> 25 446	<u>32 429</u> 24 557	<u>31 576</u> 24 557	<u>28 706</u> 24 557	<u>32 429</u> 24 557	<u>32 429</u> 24 557
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 557</u> 25 446					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 458</u> 18 249					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 508</u> 18 249					

213-304.

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>533</u> 487	<u>583</u> 453	<u>563</u> 453	<u>514</u> 453	<u>599</u> 453	<u>586</u> 453
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>662</u> 612	<u>607</u> 477	<u>588</u> 477	<u>538</u> 477	<u>624</u> 477	<u>601</u> 477

213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 374</u> 24 557	<u>27 775</u> 24 557
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>30 049</u> 24 557	<u>28 183</u> 24 557
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

213-304-0100	945-92					
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>539</u> 453	<u>507</u> 453
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>563</u> 477	<u>531</u> 477

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>286</u> 263	<u>332</u> 269	<u>322</u> 269	<u>299</u> 269	<u>339</u> 269	<u>333</u> 269		

213-306.

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 340</u> 4 217							
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 440</u> 3 365							
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 613</u> 3 533							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 974</u> 3 887							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>5 153</u> 5 000	<u>4 441</u> 4 270	<u>4 427</u> 4 270	<u>4 392</u> 4 270	<u>4 453</u> 4 270	<u>4 437</u> 4 270	<u>4 410</u> 4 270	<u>4 387</u> 4 270
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>5 131</u> 5 017							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>5 697</u> 5 571							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 514</u> 5 362							

8.04-08-2023

					,		
213-304-0103	,	390	90	188	,	2	9
						<u>311</u> 269	<u>296</u> 269

8.04-08-2023

213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 783</u> 3 701								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 973</u> 3 887								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>4 369</u> 4 274								
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>6 822</u> 6 626	<u>5 623</u> 5 429	<u>5 609</u> 5 429	<u>5 574</u> 5 429	<u>5 635</u> 5 429	<u>5 619</u> 5 429	<u>5 592</u> 5 429	<u>5 569</u> 5 429	
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>6 155</u> 6 021								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>6 306</u> 6 167								

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>115 935</u> 109 735	<u>103 996</u> 89 285	<u>101 903</u> 89 285	<u>96 623</u> 89 285	<u>105 759</u> 89 285	<u>103 311</u> 89 285	<u>99 272</u> 89 285	<u>95 869</u> 89 285	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>127 501</u> 121 005	<u>114 116</u> 99 206	<u>112 023</u> 99 206	<u>106 742</u> 99 206	<u>115 878</u> 99 206	<u>113 430</u> 99 206	<u>109 391</u> 99 206	<u>105 988</u> 99 206	

213-309.

8.04-08-2023

128

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 147</u> 32 589

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 548</u> 14 823	<u>16 379</u> 15 836	<u>16 854</u> 14 823	<u>16 021</u> 14 823	<u>18 847</u> 14 823	<u>16 460</u> 15 917
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>11 102</u> 10 657	<u>11 573</u> 11 234	<u>11 860</u> 10 657	<u>11 377</u> 10 657	<u>13 016</u> 10 657	<u>11 619</u> 11 280
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 712</u> 10 276	<u>11 177</u> 10 845	<u>11 460</u> 10 276	<u>10 984</u> 10 276	<u>12 601</u> 10 276	<u>11 223</u> 10 890
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>13 333</u> 12 867	<u>13 797</u> 13 435	<u>14 078</u> 12 867	<u>13 603</u> 12 867	<u>15 214</u> 12 867	<u>13 842</u> 13 480

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 401</u> 14 823	<u>15 863</u> 14 823
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>11 597</u> 10 657	<u>11 285</u> 10 657
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>11 201</u> 10 276	<u>10 893</u> 10 276
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>13 820</u> 12 867	<u>13 513</u> 12 867

221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>16 187</u> 15 687	<u>16 649</u> 16 253	<u>16 931</u> 15 687	<u>16 457</u> 15 687	<u>18 068</u> 15 687	<u>16 695</u> 16 298
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>16 278</u> 15 777	<u>16 745</u> 16 296	<u>17 022</u> 15 777	<u>16 548</u> 15 777	<u>17 222</u> 16 336	<u>16 786</u> 16 336

221-102.

221-102-0100	13579-78		3								
221-102-0101	- 13579-2018	7,5	3	1	2458	<u>60 646</u> 56 609	<u>65 503</u> 62 587	<u>68 671</u> 56 609	<u>63 557</u> 56 609	<u>80 919</u> 56 609	<u>65 982</u> 63 061

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93	, 1,5 / 2	3	1	2504	<u>68 661</u> 64 467	<u>73 726</u> 70 673	<u>76 836</u> 64 467	<u>71 626</u> 64 467	<u>89 314</u> 64 467	<u>74 223</u> 71 165
221-104-0102	956-93	, 2,5 / 2	3	1	2504	<u>77 764</u> 73 461	<u>82 855</u> 79 694	<u>85 939</u> 73 461	<u>80 729</u> 73 461	<u>98 416</u> 73 461	<u>83 355</u> 80 188

221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>16 673</u> 15 687
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>16 664</u> 16 215
						<u>16 367</u> 15 687
						<u>16 458</u> 15 777

221-102-0100	13579-78		3			
221-102-0101	- 13579-2018	7,5	3	1	2458	<u>65 890</u> 56 609
						<u>62 587</u> 56 609

221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93	, 1,5 / 2	3	1	2504	<u>74 003</u> 64 467
221-104-0102	956-93	, 2,5 / 2	3	1	2504	<u>83 105</u> 73 461
						<u>79 740</u> 73 461

221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>76 745</u> 72 455	<u>81 840</u> 78 691	<u>84 920</u> 72 455	<u>79 710</u> 72 455	<u>97 397</u> 72 455	<u>82 340</u> 79 186
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>69 547</u> 65 962	<u>80 044</u> 65 962	<u>77 680</u> 65 962	<u>72 594</u> 65 962	<u>89 998</u> 65 962	<u>81 296</u> 65 962

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2477	<u>172 178</u> 166 793	<u>177 273</u> 173 016	<u>180 265</u> 166 793	<u>175 111</u> 166 793	<u>192 608</u> 166 793	<u>177 772</u> 173 509
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>120 121</u> 114 490	<u>124 875</u> 120 614	<u>137 334</u> 114 490	<u>127 157</u> 114 490	<u>161 273</u> 114 490	<u>125 366</u> 121 100
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>122 484</u> 116 825	<u>127 237</u> 122 948	<u>139 696</u> 116 825	<u>129 519</u> 116 825	<u>163 636</u> 116 825	<u>127 728</u> 123 434

8.04-08-2023

221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>82 087</u> 72 455	<u>78 721</u> 72 455
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>75 011</u> 65 962	<u>71 690</u> 65 962

222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>177 463</u> 166 793	<u>174 134</u> 166 793
222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>132 089</u> 114 490	<u>125 409</u> 114 490
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>134 451</u> 116 825	<u>127 771</u> 116 825

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>104 560</u> 101 029	<u>107 150</u> 104 365	<u>113 936</u> 101 029	<u>108 393</u> 101 029	<u>126 976</u> 101 029	<u>107 417</u> 104 629
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>106 539</u> 102 984	<u>109 128</u> 106 320	<u>115 915</u> 102 984	<u>110 371</u> 102 984	<u>128 955</u> 102 984	<u>109 395</u> 106 584
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 651</u> 114 025	<u>124 404</u> 120 149	<u>136 863</u> 114 025	<u>126 686</u> 114 025	<u>160 802</u> 114 025	<u>124 895</u> 120 634
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>122 676</u> 117 015	<u>127 430</u> 123 139	<u>139 889</u> 117 015	<u>129 712</u> 117 015	<u>163 828</u> 117 015	<u>127 921</u> 123 624
222-101-0305		3	1	1350	<u>108 882</u> 105 283	<u>111 491</u> 108 643	<u>118 328</u> 105 283	<u>112 743</u> 105 283	<u>131 465</u> 105 283	<u>111 760</u> 108 909

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>111 079</u> 101 029	<u>107 441</u> 101 029
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>113 057</u> 102 984	<u>109 419</u> 102 984
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>131 618</u> 114 025	<u>124 938</u> 114 025
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>134 643</u> 117 015	<u>127 964</u> 117 015
222-101-0305		3	1	1350	<u>115 449</u> 105 283	<u>111 784</u> 105 283

222-101-0306		3	1	1340	<u>105 816</u> 102 270	<u>108 405</u> 105 606	<u>115 192</u> 102 270	<u>109 649</u> 102 270	<u>128 232</u> 102 270	<u>108 673</u> 105 870
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>112 573</u> 107 049	<u>117 307</u> 113 147	<u>129 716</u> 107 049	<u>119 580</u> 107 049	<u>153 557</u> 107 049	<u>117 796</u> 113 631
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 222</u> 98 548	<u>105 005</u> 102 133	<u>112 298</u> 98 548	<u>106 341</u> 98 548	<u>126 311</u> 98 548	<u>105 292</u> 102 417
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>108 333</u> 104 484	<u>111 232</u> 108 218	<u>118 829</u> 104 484	<u>112 623</u> 104 484	<u>133 426</u> 104 484	<u>111 531</u> 108 514
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>172 445</u> 166 005	<u>177 411</u> 172 403	<u>190 427</u> 166 005	<u>179 795</u> 166 005	<u>215 437</u> 166 005	<u>177 924</u> 172 910

222-102.

222-101-0306		3	1	1340	<u>112 335</u> 102 270	<u>108 697</u> 102 270
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>124 491</u> 107 049	<u>117 839</u> 107 049
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>109 228</u> 98 548	<u>105 318</u> 98 548
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>115 630</u> 104 484	<u>111 557</u> 104 484
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>184 947</u> 166 005	<u>177 969</u> 166 005

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>108 117</u> 103 460	<u>113 181</u> 109 663	<u>116 279</u> 103 460	<u>111 077</u> 103 460	<u>128 737</u> 103 460	<u>113 678</u> 110 155
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>109 549</u> 104 955	<u>114 697</u> 111 214	<u>117 518</u> 104 955	<u>112 439</u> 104 955	<u>129 682</u> 104 955	<u>115 200</u> 111 710
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 797</u> 113 025	<u>122 841</u> 119 209	<u>125 959</u> 113 025	<u>120 757</u> 113 025	<u>138 417</u> 113 025	<u>123 337</u> 119 699
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>128 142</u> 123 251	<u>133 218</u> 129 466	<u>136 294</u> 123 251	<u>131 098</u> 123 251	<u>148 737</u> 123 251	<u>133 717</u> 129 959
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>120 608</u> 115 797	<u>125 672</u> 122 003	<u>128 783</u> 115 797	<u>123 573</u> 115 797	<u>141 260</u> 115 797	<u>126 170</u> 122 495
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>166 420</u> 161 070	<u>171 506</u> 167 297	<u>174 585</u> 161 070	<u>169 381</u> 161 070	<u>187 048</u> 161 070	<u>172 006</u> 167 790
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>135 209</u> 130 224	<u>140 269</u> 136 426	<u>143 387</u> 130 224	<u>138 175</u> 130 224	<u>155 869</u> 130 224	<u>140 767</u> 136 918
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>163 788</u> 158 494	<u>168 844</u> 164 681	<u>171 894</u> 158 494	<u>166 728</u> 158 494	<u>184 267</u> 158 494	<u>169 340</u> 165 172
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>109 816</u> 105 146	<u>114 943</u> 110 836	<u>117 962</u> 105 146	<u>112 770</u> 105 146	<u>120 162</u> 111 277	<u>115 390</u> 111 277
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>100 579</u> 96 006	<u>105 735</u> 101 727	<u>108 753</u> 96 006	<u>103 543</u> 96 006	<u>110 973</u> 102 170	<u>106 184</u> 102 170
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>101 992</u> 97 403	<u>107 133</u> 103 108	<u>110 167</u> 97 403	<u>104 957</u> 97 403	<u>112 369</u> 103 550	<u>107 580</u> 103 550
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>93 048</u> 88 566	<u>98 189</u> 94 271	<u>101 220</u> 88 566	<u>96 012</u> 88 566	<u>103 423</u> 94 713	<u>98 636</u> 94 713

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>113 451</u> 103 460	<u>110 091</u> 103 460
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>114 757</u> 104 955	<u>111 476</u> 104 955
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>123 130</u> 113 025	<u>119 770</u> 113 025
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>133 469</u> 123 251	<u>130 113</u> 123 251
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>125 950</u> 115 797	<u>122 584</u> 115 797
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>171 755</u> 161 070	<u>168 394</u> 161 070
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>140 552</u> 130 224	<u>137 186</u> 130 224
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>169 085</u> 158 494	<u>165 748</u> 158 494
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>114 049</u> 109 952	<u>111 786</u> 105 146
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>104 836</u> 100 838	<u>102 555</u> 96 006
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>106 236</u> 102 222	<u>103 969</u> 97 403
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>97 292</u> 93 385	<u>95 024</u> 88 566

222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>89 627</u> 85 196	<u>94 761</u> 90 893	<u>97 773</u> 85 196	<u>92 582</u> 85 196	<u>99 980</u> 91 334	<u>95 208</u> 91 334
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>98 491</u> 93 947	<u>103 642</u> 99 662	<u>106 656</u> 93 947	<u>101 453</u> 93 947	<u>108 873</u> 100 104	<u>104 090</u> 100 104
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 568</u> 102 919	<u>112 710</u> 108 624	<u>115 727</u> 102 919	<u>110 527</u> 102 919	<u>117 937</u> 109 066	<u>113 157</u> 109 066
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 469</u> 128 514	<u>138 613</u> 134 221	<u>141 624</u> 128 514	<u>136 427</u> 128 514	<u>143 838</u> 134 664	<u>139 060</u> 134 664

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>267 094</u> 260 512	<u>272 410</u> 266 979	<u>275 354</u> 260 512	<u>270 090</u> 260 512	<u>287 961</u> 260 512	<u>272 929</u> 267 491

222-203.

222-203-0300	949-92	2								

222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>93 866</u> 90 008	<u>91 597</u> 85 196
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>102 744</u> 98 774	<u>100 466</u> 93 947
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>111 813</u> 107 738	<u>109 541</u> 102 919
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 716</u> 133 335	<u>135 441</u> 128 514

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>272 492</u> 260 512	<u>269 091</u> 260 512

222-203-0300	949-92	2				

222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 274</u> 11 720	<u>12 881</u> 12 464	<u>13 264</u> 11 720	<u>12 633</u> 11 720	<u>14 773</u> 11 720	<u>12 940</u> 12 523
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>7 097</u> 6 703					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 976</u> 12 398	<u>13 609</u> 13 174	<u>14 001</u> 12 398	<u>13 347</u> 12 398	<u>15 565</u> 12 398	<u>13 671</u> 13 236

222-3.

222-301.

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 014</u> 6 808	<u>7 239</u> 7 074	<u>7 312</u> 6 808	<u>7 122</u> 6 808	<u>7 765</u> 6 808	<u>7 261</u> 7 095
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 567</u> 18 735	<u>20 526</u> 19 897	<u>21 016</u> 18 735	<u>20 092</u> 18 735	<u>23 229</u> 18 735	<u>20 620</u> 19 989
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 827</u> 11 325					

8.04-08-2023

222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 921</u> 11 720	<u>12 513</u> 11 720
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314		
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>13 645</u> 12 398	<u>13 223</u> 12 398

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 209</u> 6 808	<u>7 086</u> 6 808
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 514</u> 18 735	<u>19 917</u> 18 735
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

222-301-0302	2	9818-2015	2	1	295	<u>14 261</u> 13 694	<u>14 919</u> 14 486	<u>15 224</u> 13 694	<u>14 610</u> 13 694	<u>16 694</u> 13 694	<u>14 983</u> 14 548

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 779</u> 170 212	<u>181 025</u> 176 634	<u>184 202</u> 170 212	<u>178 834</u> 170 212	<u>197 059</u> 170 212	<u>181 541</u> 177 143	<u>181 283</u> 170 212

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 560</u> 7 294	<u>7 824</u> 7 618	<u>7 984</u> 7 294	<u>7 714</u> 7 294	<u>8 632</u> 7 294	<u>7 850</u> 7 644	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 004</u> 10 536	<u>11 512</u> 11 158	<u>11 820</u> 10 536	<u>11 300</u> 10 536	<u>13 066</u> 10 536	<u>11 562</u> 11 207	

222-301-0302	2	9818-2015	2	1	295	<u>14 890</u> 13 694	<u>14 494</u> 13 694

222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>177 816</u> 170 212		

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 837</u> 7 294	<u>7 662</u> 7 294	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 537</u> 10 536	<u>11 201</u> 10 536	

225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 238</u> 12 568	<u>14 011</u> 13 514	<u>14 478</u> 12 568	<u>13 688</u> 12 568	<u>16 372</u> 12 568	<u>14 086</u> 13 589
225-101-0104	10-3		1	200	<u>10 782</u> 10 384	<u>11 189</u> 10 882	<u>11 435</u> 10 384	<u>11 019</u> 10 384	<u>12 432</u> 10 384	<u>11 229</u> 10 921
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 096</u> 13 389	<u>14 910</u> 14 385	<u>15 402</u> 13 389	<u>14 570</u> 13 389	<u>17 395</u> 13 389	<u>14 989</u> 14 464
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 919</u> 19 861	<u>22 139</u> 21 354	<u>22 878</u> 19 861	<u>21 629</u> 19 861	<u>25 868</u> 19 861	<u>22 259</u> 21 473
225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 275</u> 21 119	<u>23 617</u> 22 762	<u>24 429</u> 21 119	<u>23 056</u> 21 119	<u>27 718</u> 21 119	<u>23 748</u> 22 893
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>32 606</u> 30 869	<u>34 639</u> 33 359	<u>35 871</u> 30 869	<u>33 790</u> 30 869	<u>40 854</u> 30 869	<u>34 839</u> 33 556
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 601</u> 31 880	<u>35 594</u> 34 320	<u>36 801</u> 31 880	<u>34 762</u> 31 880	<u>41 684</u> 31 880	<u>35 790</u> 34 513
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 982</u> 48 380	<u>53 992</u> 52 064	<u>55 814</u> 48 380	<u>52 735</u> 48 380	<u>63 189</u> 48 380	<u>54 287</u> 52 356
225-101-0114	15-3		1	320	<u>16 566</u> 15 938	<u>17 217</u> 16 734	<u>17 611</u> 15 938	<u>16 945</u> 15 938	<u>19 205</u> 15 938	<u>17 281</u> 16 797
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>22 482</u> 20 089	<u>25 685</u> 24 010	<u>27 624</u> 20 089	<u>24 347</u> 20 089	<u>35 472</u> 20 089	<u>25 999</u> 24 321
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 158</u> 5 029	<u>5 260</u> 5 154	<u>5 321</u> 5 029	<u>5 217</u> 5 029	<u>5 570</u> 5 029	<u>5 270</u> 5 164
225-101-0500	8020-2016									
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>37 190</u> 35 268	<u>39 448</u> 37 773	<u>40 773</u> 35 268	<u>38 490</u> 35 268	<u>41 743</u> 37 967	<u>39 644</u> 37 967

225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 048</u> 12 568	<u>13 538</u> 12 568
225-101-0104	10-3		1	200	<u>11 209</u> 10 384	<u>10 940</u> 10 384
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 950</u> 13 389	<u>14 412</u> 13 389
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 199</u> 19 861	<u>21 393</u> 19 861
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 683</u> 21 119	<u>22 796</u> 21 119
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>34 739</u> 30 869	<u>33 395</u> 30 869
225-101-0110	20-6		1	980	<u>35 692</u> 31 880	<u>34 375</u> 31 880
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>54 140</u> 48 380	<u>52 151</u> 48 380
225-101-0114	15-3		1	320	<u>17 249</u> 15 938	<u>16 819</u> 15 938
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 842</u> 20 089	<u>23 725</u> 20 089
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>5 265</u> 5 029	<u>5 197</u> 5 029
225-101-0500	8020-2016					
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>39 054</u> 37 383	<u>38 057</u> 35 268

225-101-0502	15-9		1	1855	<u>66 236</u> 62 946	<u>70 051</u> 67 180	<u>72 292</u> 62 946	<u>68 432</u> 62 946	<u>73 931</u> 67 508	<u>70 383</u> 67 508
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>92 793</u> 87 946	<u>98 500</u> 94 279	<u>101 853</u> 87 946	<u>96 079</u> 87 946	<u>104 304</u> 94 770	<u>98 996</u> 94 770
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>18 611</u> 17 783	<u>19 526</u> 18 903	<u>20 080</u> 17 783	<u>19 144</u> 17 783	<u>22 322</u> 17 783	<u>19 616</u> 18 992
225-101-0602	15		1	950	<u>39 481</u> 37 730	<u>41 413</u> 40 095	<u>42 583</u> 37 730	<u>40 606</u> 37 730	<u>47 317</u> 37 730	<u>41 603</u> 40 283
225-101-0603	20		1	1480	<u>64 365</u> 61 604	<u>67 374</u> 65 288	<u>69 197</u> 61 604	<u>66 117</u> 61 604	<u>76 572</u> 61 604	<u>67 670</u> 65 580
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 596</u> 16 061	<u>17 104</u> 16 684	<u>17 412</u> 16 061	<u>16 892</u> 16 061	<u>18 658</u> 16 061	<u>17 154</u> 16 733
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 085</u> 16 545	<u>17 593</u> 17 167	<u>17 901</u> 16 545	<u>17 381</u> 16 545	<u>19 147</u> 16 545	<u>17 643</u> 17 216
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>30 818</u> 29 534	<u>32 201</u> 31 227	<u>33 038</u> 29 534	<u>31 623</u> 29 534	<u>36 426</u> 29 534	<u>32 336</u> 31 361
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>33 526</u> 32 211	<u>34 909</u> 33 903	<u>35 746</u> 32 211	<u>34 331</u> 32 211	<u>39 135</u> 32 211	<u>35 045</u> 34 038
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>47 516</u> 45 090	<u>50 323</u> 48 525	<u>52 022</u> 45 090	<u>49 150</u> 45 090	<u>58 898</u> 45 090	<u>50 598</u> 48 798
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 240</u> 69 521	<u>75 046</u> 72 956	<u>76 746</u> 69 521	<u>73 874</u> 69 521	<u>83 622</u> 69 521	<u>75 322</u> 73 228
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>85 039</u> 82 411	<u>87 479</u> 85 398	<u>88 957</u> 82 411	<u>86 460</u> 82 411	<u>94 936</u> 82 411	<u>87 719</u> 85 635

225-101-0502	15-9		1	1855	<u>69 386</u> 66 522	<u>67 700</u> 62 946
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>97 504</u> 93 296	<u>94 983</u> 87 946
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>19 571</u> 17 783	<u>18 966</u> 17 783
225-101-0602	15		1	950	<u>41 508</u> 37 730	<u>40 231</u> 37 730
225-101-0603	20		1	1480	<u>67 522</u> 61 604	<u>65 533</u> 61 604
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 129</u> 16 061	<u>16 793</u> 16 061
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 618</u> 16 545	<u>17 282</u> 16 545
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 268</u> 29 534	<u>31 355</u> 29 534
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>34 977</u> 32 211	<u>34 063</u> 32 211
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>50 460</u> 45 090	<u>48 606</u> 45 090
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>75 184</u> 69 521	<u>73 330</u> 69 521
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>87 599</u> 82 411	<u>85 986</u> 82 411

225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>73 006</u> 67 991	<u>71 394</u> 67 991
225-101-0620	10		1	800	<u>42 559</u> 39 288	<u>41 483</u> 39 288
225-101-0621	6		1	2260	<u>161 971</u> 152 236	<u>158 934</u> 152 236
225-101-0622	10		1	2480		

225-201-0100	13015-2012					
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>71 808</u> 64 473	<u>69 289</u> 64 473
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>114 555</u> 103 417	<u>110 754</u> 103 417

--	--	--	--	--	--	--

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>142 047</u> 136 979	<u>147 127</u> 143 203	<u>150 228</u> 136 979	<u>145 014</u> 136 979	<u>162 716</u> 136 979	<u>147 627</u> 143 696
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>131 985</u> 127 079	<u>137 083</u> 133 305	<u>140 065</u> 127 079	<u>134 916</u> 127 079	<u>152 399</u> 127 079	<u>137 583</u> 133 798
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>148 635</u> 143 494	<u>153 717</u> 149 717	<u>156 807</u> 143 494	<u>151 599</u> 143 494	<u>169 280</u> 143 494	<u>154 216</u> 150 210
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 278</u> 19 727		<u>20 979</u> 19 727	<u>20 561</u> 19 727		
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 098</u> 17 610		<u>18 707</u> 17 610	<u>18 344</u> 17 610		
225-202-1209	5		1	73	<u>8 586</u> 8 358		<u>8 855</u> 8 358	<u>8 694</u> 8 358		

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 292</u> 67 633	<u>81 991</u> 67 633	<u>79 581</u> 67 633	<u>74 398</u> 67 633	<u>92 135</u> 67 633	<u>83 266</u> 67 633
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 871</u> 60 300	<u>74 570</u> 60 300	<u>72 160</u> 60 300	<u>66 977</u> 60 300	<u>84 714</u> 60 300	<u>75 845</u> 60 300

225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>147 393</u> 136 979	<u>144 025</u> 136 979
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 265</u> 127 079	<u>133 939</u> 127 079
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>153 975</u> 143 494	<u>150 611</u> 143 494
225-202-1200	13015-2012					
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 771</u> 19 727	<u>20 501</u> 19 727
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 526</u> 17 610	<u>18 292</u> 17 610
225-202-1209	5		1	73	<u>8 775</u> 8 358	<u>8 672</u> 8 358

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>76 860</u> 67 633	<u>73 477</u> 67 633
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 439</u> 60 300	<u>66 055</u> 60 300

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>160 291</u> 149 711	<u>156 918</u> 149 711
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>197 038</u> 186 012	<u>193 661</u> 186 012
225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>157 039</u> 146 386	<u>153 623</u> 146 386
225-203-0900	13015-2012					
225-203-0901	20-10		1	240	<u>31 910</u> 30 481	<u>31 570</u> 30 481
225-203-0903	20-5		1	175	<u>22 071</u> 21 052	<u>21 823</u> 21 052
225-203-1000	13015-2012					
225-203-1001	5		1	20	<u>2 640</u> 2 521	<u>2 612</u> 2 521
225-203-1002	10		1	40	<u>5 057</u> 4 824	<u>5 001</u> 4 824
225-203-1005	9		1	1000	<u>107 761</u> 102 299	<u>106 344</u> 102 299

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>257 340</u> 250 270					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>277 510</u> 269 638					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>212 187</u> 205 596					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>827 141</u> 805 658	<u>1 324 067</u> 1 269 342	<u>1 309 766</u> 1 269 342	<u>1 316 939</u> 1 269 342	<u>1 307 724</u> 1 269 342	
225-204-0107	5-		1	7500	<u>957 508</u> 932 658	<u>1 539 846</u> 1 476 465	<u>1 523 345</u> 1 476 465	<u>1 531 622</u> 1 476 465	<u>1 520 989</u> 1 476 465	
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 557 515</u> 1 518 390	<u>2 409 851</u> 2 315 694	<u>2 386 530</u> 2 315 694	<u>2 398 228</u> 2 315 694	<u>2 383 200</u> 2 315 694	
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 590 292</u> 1 549 714	<u>2 463 165</u> 2 363 538	<u>2 437 643</u> 2 363 538	<u>2 450 446</u> 2 363 538	<u>2 433 999</u> 2 363 538	
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 290</u> 180 442					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>121 727</u> 117 396					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>186 680</u> 181 076	<u>329 069</u> 311 997	<u>323 789</u> 311 997	<u>326 438</u> 311 997	<u>323 035</u> 311 997	
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>214 187</u> 207 639	<u>375 745</u> 355 545	<u>369 365</u> 355 545	<u>372 566</u> 355 545	<u>368 454</u> 355 545	
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>289 571</u> 281 139	<u>611 902</u> 584 859	<u>604 422</u> 584 859	<u>608 174</u> 584 859	<u>603 353</u> 584 859	

225-204-0100	13015-2012					
225-204-0101	1-		1	2500		
225-204-0102	2-		1	3000		
225-204-0103	2- -		1	3000		
225-204-0106	5-		1	6500		
225-204-0107	5-		1	7500		
225-204-0108	1-		1	10600		
225-204-0109	2-		1	11600		
225-204-0112	1-2		1	1500		
225-204-0113	2-2		1	2400		
225-204-0114	2-0		1	2400		
225-204-0116	3-0		1	2900		
225-204-0117	4-2		1	3400		

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>333 429</u> 324 138	<u>559 938</u> 533 914	<u>552 458</u> 533 914	<u>556 210</u> 533 914	<u>551 390</u> 533 914	
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>293 612</u> 284 226					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>306 994</u> 297 346					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>403 903</u> 391 285					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>404 930</u> 392 455					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>495 331</u> 480 191					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>680 089</u> 661 327	<u>1 150 214</u> 1 098 013	<u>1 135 473</u> 1 098 013	<u>1 142 867</u> 1 098 013	<u>1 133 368</u> 1 098 013	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>302 205</u> 292 796					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>436 974</u> 423 343					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>885 297</u> 861 863	<u>1 444 801</u> 1 383 284	<u>1 428 300</u> 1 383 284	<u>1 436 578</u> 1 383 284	<u>1 425 944</u> 1 383 284	
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>183 335</u> 177 796	<u>324 080</u> 307 105	<u>318 799</u> 307 105	<u>321 448</u> 307 105	<u>318 045</u> 307 105	
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>172 182</u> 167 202	<u>312 082</u> 297 202	<u>307 726</u> 297 202	<u>309 911</u> 297 202	<u>307 104</u> 297 202	
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>128 099</u> 123 239					

225-204-0118	4-4		1	3400		
225-204-0120	5-2		1	4480		
225-204-0121	5-4		1	4480		
225-204-0122	6-2		1	5800		
225-204-0123	6-4		1	5600		
225-204-0124	6-0		1	6700		
225-204-0125	6-2		1	6700		
225-204-0129	3-		1	4300		
225-204-0131	5-		1	6250		
225-204-0132	5-		1	7500		
225-204-0150	2-05		1	2400		
225-204-0151	2-05		1	1980		
225-204-0152	3-05		1	2900		

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>125 545</u> 121 059					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>164 927</u> 159 020					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>248 392</u> 241 173	<u>433 308</u> 411 979	<u>426 927</u> 411 979	<u>430 128</u> 411 979	<u>426 016</u> 411 979	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>321 451</u> 311 503					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>431 242</u> 417 723					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>874 315</u> 851 704	<u>1 410 140</u> 1 352 621	<u>1 395 289</u> 1 352 621	<u>1 402 738</u> 1 352 621	<u>1 393 168</u> 1 352 621	
225-204-0176	-2		1	3640	<u>251 055</u> 243 184					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>187 376</u> 181 936					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>227 500</u> 220 804					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>481 215</u> 469 577					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 863</u> 322 351					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 471</u> 352 934					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>276 707</u> 268 487					

225-204-0153	3-05		1	2500		
225-204-0154	4-05		1	3300		
225-204-0155	4-05		1	2900		
225-204-0164	3- 5		1	4500		
225-204-0165	5- 5		1	6250		
225-204-0167	6- 5		1	6750		
225-204-0176	-2		1	3640		
225-204-0178	-4		1	2180		
225-204-0179	-5		1	2760		
225-204-0180	-6		1	2720		
225-204-0181	15.15		1	2500		
225-204-0182	18.18		1	3000		
225-204-0183	4-1/5		1	3450		

225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>313 245</u> 304 349					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>989 708</u> 965 239					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>261 818</u> 254 295					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>357 364</u> 346 915					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 045</u> 243 661					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 129</u> 263 169					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 550</u> 275 346					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>316 411</u> 305 144					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>338 907</u> 327 199					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 442</u> 313 544					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>312 706</u> 302 039					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>229 319</u> 221 380					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

225-204-0184	4-2-		1	3400		
225-204-0185	5- -350		1	6250		
225-204-0186	4-1/5		1	2950		
225-204-0187	3- -0		1	4250		
225-204-0188	3- -		1	4250		
225-204-0189	5-2-		1	4475		
225-204-0190	5-4-		1	4475		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250		
225-204-0192	5- -		1	6250		
225-204-0193	6-2-		1	5600		
225-204-0195	6-4-		1	5600		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250		
225-204-0200	13015-2012		1	4250		

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>208 728</u> 203 275					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>228 795</u> 222 705					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>272 488</u> 265 201					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>364 681</u> 354 509					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>372 679</u> 362 350					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>425 842</u> 414 049					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>433 723</u> 421 777					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>517 946</u> 503 700					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>585 752</u> 569 261					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>592 127</u> 575 510					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>357 704</u> 348 033					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>451 969</u> 439 842					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>571 392</u> 556 421					

8.04-08-2023

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180		
225-204-0211	2 1,6-		1	3280		
225-204-0212	2 2,3-		1	4030		
225-204-0213	2 3,0-		1	4650		

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>664 448</u> 647 207					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>633 851</u> 617 211					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>653 863</u> 637 777					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>597 816</u> 582 328					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>693 654</u> 675 841					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>482 450</u> 469 726					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>661 202</u> 642 891					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>855 940</u> 832 758					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>851 943</u> 829 689					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 057 535</u> 1 030 238					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>772 321</u> 751 629					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>988 923</u> 962 971					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 083 496</u> 1 055 690					

8.04-08-2023

225-204-0214	2 3,6-		1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100		

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>886 638</u> 863 664					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 177 372</u> 1 147 159					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 004 737</u> 979 448					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 140 980</u> 1 111 480					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>912 367</u> 888 888					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 290</u> 1 171 587					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 245</u> 58 518	<u>62 693</u> 58 518	<u>61 133</u> 58 518	<u>61 845</u> 58 518	<u>60 837</u> 58 518	<u>61 770</u> 60 385
225-204-0302	95-1		1	750	<u>52 311</u> 50 678					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>61 751</u> 59 938	<u>64 362</u> 59 938	<u>62 698</u> 59 938	<u>63 457</u> 59 938	<u>62 382</u> 59 938	<u>63 377</u> 61 930
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>64 260</u> 62 373	<u>67 574</u> 62 373	<u>65 502</u> 62 373	<u>66 487</u> 62 373	<u>65 134</u> 62 373	<u>68 538</u> 62 373
225-204-0307	105		1	1175	<u>93 310</u> 90 881	<u>97 204</u> 90 881	<u>94 769</u> 90 881	<u>95 926</u> 90 881	<u>94 336</u> 90 881	<u>98 336</u> 90 881
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>80 627</u> 78 084	<u>84 463</u> 78 084	<u>82 018</u> 78 084	<u>83 133</u> 78 084	<u>81 554</u> 78 084	<u>83 016</u> 81 009

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800		
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0301	95-2		1	750	<u>66 431</u> 58 518	<u>61 920</u> 60 533
225-204-0302	95-1		1	750		
225-204-0304	95-3		1	800	<u>68 349</u> 59 938	<u>63 537</u> 62 088
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>72 594</u> 62 373	<u>69 048</u> 62 373
225-204-0307	105		1	1175	<u>103 102</u> 90 881	<u>98 935</u> 90 881
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>90 318</u> 78 084	<u>83 251</u> 81 241

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>87 962</u> 85 400	<u>91 635</u> 85 400	<u>89 294</u> 85 400	<u>90 362</u> 85 400	<u>88 850</u> 85 400	<u>90 249</u> 88 200
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>74 449</u> 72 098					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>81 457</u> 78 973	<u>85 130</u> 78 973	<u>82 789</u> 78 973	<u>83 857</u> 78 973	<u>82 345</u> 78 973	<u>83 745</u> 81 773
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>76 480</u> 74 065					
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>317 824</u> 309 263	<u>329 413</u> 309 263	<u>322 027</u> 309 263	<u>325 397</u> 309 263	<u>320 626</u> 309 263	<u>325 042</u> 318 099
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>87 125</u> 85 012	<u>89 736</u> 85 012	<u>88 072</u> 85 012	<u>88 831</u> 85 012	<u>87 756</u> 85 012	<u>88 751</u> 87 003
225-204-0602	2		1	675	<u>76 843</u> 75 021	<u>79 047</u> 75 021	<u>77 642</u> 75 021	<u>78 283</u> 75 021	<u>77 376</u> 75 021	<u>78 216</u> 76 701

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>97 241</u> 85 400	<u>90 474</u> 88 422
225-204-0310	105-5		1	1100		
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>90 736</u> 78 973	<u>83 970</u> 81 995
225-204-0312	110-5		1	1130		
225-204-0314	164-9,3		1	3550		
225-204-0315	164-10,3		1	3550		
225-204-0316	164-10,7		1	3550		
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>347 103</u> 309 263	<u>325 751</u> 318 800
225-204-0318	164-12,7		1	3550		
225-204-0319	164-14,3		1	3550		
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>93 723</u> 85 012	<u>88 911</u> 87 161
225-204-0602	2		1	675	<u>82 410</u> 75 021	<u>78 350</u> 76 834

225-204-0603	3		1	550	<u>63 802</u> 62 303	<u>65 597</u> 62 303	<u>64 453</u> 62 303	<u>64 975</u> 62 303	<u>64 236</u> 62 303	<u>64 920</u> 63 672
225-204-0604	4		1	475	<u>57 572</u> 56 248	<u>59 123</u> 56 248	<u>58 135</u> 56 248	<u>58 585</u> 56 248	<u>57 947</u> 56 248	<u>58 538</u> 57 431
225-204-0605	5		1	400	<u>40 976</u> 39 849					
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 976</u> 39 849					
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 706</u> 16 227					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>170 308</u> 165 551					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>277 298</u> 270 086					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>187 369</u> 181 913					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>325 829</u> 316 787					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 382</u> 71 356					

225-204-0603	3		1	550	<u>68 338</u> 62 303	<u>65 030</u> 63 780
225-204-0604	4		1	475	<u>61 490</u> 56 248	<u>58 633</u> 57 524
225-204-0605	5		1	400		
225-204-0606	5 -1		1	400		
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0803	33-2		1	250		
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1006	3-		1	1750		
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190		
225-204-1309	35-10		1	2200		
225-204-1310	35-15		1	3275		
225-204-1313	32.9		1	725		

225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>68 399</u> 66 470					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>62 604</u> 60 790					

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>790 109</u> 772 140					
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>799 577</u> 778 621					
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 261 113</u> 1 227 934					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 632 324</u> 1 592 584					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 561 195</u> 1 520 813					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>606 523</u> 587 856					

225-204-1314	32.9-1		1	725		
225-204-1315	32.9-2		1	725		

226-102-0100	13015-2012					
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500		
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500		
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200		
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500		

226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 024 441</u> 995 189					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 085 973</u> 1 054 871					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 204 407</u> 1 169 740					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 342 824</u> 1 306 516					
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 209 543</u> 1 173 331					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>272 859</u> 263 954	<u>279 468</u> 272 500	<u>286 571</u> 263 954	<u>277 832</u> 263 954	<u>307 500</u> 263 954	<u>280 154</u> 273 178
226-102-0206	18		1	5400	<u>335 332</u> 324 066	<u>346 313</u> 337 508	<u>352 962</u> 324 066	<u>341 726</u> 324 066	<u>379 870</u> 324 066	<u>347 391</u> 338 574
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>273 392</u> 264 480	<u>280 253</u> 273 276	<u>287 104</u> 264 480	<u>278 365</u> 264 480	<u>308 033</u> 264 480	<u>280 958</u> 273 973
226-102-0302	-18		1	5400	<u>347 075</u> 335 669	<u>358 055</u> 349 111	<u>364 704</u> 335 669	<u>353 469</u> 335 669	<u>391 613</u> 335 669	<u>359 133</u> 350 177
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>120 783</u> 116 511					

226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670		
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500		
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100		
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200		
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200	<u>281 819</u> 263 954	<u>276 175</u> 263 954
226-102-0206	18		1	5400	<u>346 852</u> 324 066	<u>339 595</u> 324 066
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200	<u>282 352</u> 264 480	<u>276 707</u> 264 480
226-102-0302	-18		1	5400	<u>358 595</u> 335 669	<u>351 337</u> 335 669
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350		

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>184 640</u> 177 577					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>391 892</u> 377 930					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>218 111</u> 209 379					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 062</u> 92 396					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>196 235</u> 189 609					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>115 728</u> 111 272					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>222 959</u> 215 088					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>172 179</u> 165 563					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>207 812</u> 199 606					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>301 369</u> 289 547					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>368 156</u> 353 404					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 190</u> 29 153					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 149</u> 36 793					

226-102-0402	1-6		1	4250		
226-102-0403	1-8		1	7750		
226-102-0404	2-6		1	5500		
226-102-0406	400.98.25		1	2200		
226-102-0407	400.98.40		1	3430		
226-102-0409	400.124.25		1	2700		
226-102-0410	400.124.40		1	4320		
226-102-0412	600.98.30		1	4000		
226-102-0414	600.124.30		1	5100		
226-102-0416	800.98.40		1	7300		
226-102-0418	800.124.40		1	9300		
226-102-0419	200.75.15		1	550		
226-102-0420	200.100.15		1	750		

226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>49 865</u> 47 997					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>234 661</u> 226 618					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>115 794</u> 111 050	<u>120 879</u> 117 273	<u>123 946</u> 111 050	<u>118 750</u> 111 050	<u>136 389</u> 111 050	<u>121 378</u> 117 766
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>139 790</u> 134 779	<u>146 843</u> 142 941	<u>147 899</u> 134 779	<u>142 731</u> 134 779	<u>160 277</u> 134 779	<u>147 498</u> 143 588

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000					

226-102-0421	200.150.15		1	1100		
226-102-0500	13015-2012					
226-102-0502	6		1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>121 121</u> 111 050	<u>117 765</u> 111 050
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>145 089</u> 134 779	<u>141 750</u> 134 779

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>20 076</u> 18 500	<u>19 835</u> 18 500	<u>19 317</u> 18 500	<u>21 090</u> 18 500	<u>20 204</u> 18 500	
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>19 199</u> 17 500	<u>18 935</u> 17 500	<u>18 365</u> 17 500	<u>20 315</u> 17 500	<u>19 340</u> 17 500	
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 017</u> 17 500	<u>19 172</u> 17 500	<u>18 912</u> 17 500	<u>18 353</u> 17 500	<u>20 268</u> 17 500	<u>19 310</u> 17 500	

255.

,

,

255-1.

255-101.

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 225</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 263</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 253</u> 17 500

255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 768</u> 2 589
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 148</u> 1 071

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 840</u> 2 706					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 248</u> 3 106					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 423</u> 3 221	<u>3 931</u> 3 221	<u>3 827</u> 3 221	<u>3 563</u> 3 221	<u>4 019</u> 3 221	<u>4 002</u> 3 221
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 584</u> 3 417					

255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 778</u> 3 221	<u>3 574</u> 3 221
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 719</u> 3 164	<u>3 515</u> 3 164
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168		
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168		
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 552</u> 3 819	<u>4 280</u> 3 819
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 298</u> 3 571	<u>4 026</u> 3 571

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

[illegible]

261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002

[illegible]

261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 ,	3	1	2500	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061
261-101-0382	, , 13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная