

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		95
212-3.		98
212-4.		98
212-5.		104
212-6.		110
213.		112
213-1.		112
213-3.	, ,	118
221.		126
221-1.		126
222.	, ,	132
222-1.	, ,	132
222-2.	,	144
222-3.	, ,	146
225.		150
225-1.		150
225-2.		158

8.04-08-2023

IV

226.		186
226-1.	,	186
251.	, ,	192
251-3.	,	192
255.	, ,	194
255-1.		194
261.		211
261-1.		211

,

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

											-		
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

					,		
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200										
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**



					-				
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200									
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 984</u>	<u>8 565</u>	<u>8 591</u>	<u>5 785</u>	<u>8 903</u>	<u>5 905</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 959</u>	<u>8 536</u>	<u>8 560</u>	<u>5 744</u>	<u>8 871</u>	<u>5 893</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>	<u>5 880</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>	<u>5 880</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>	<u>5 880</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 826</u>	<u>8 394</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>8 725</u>	<u>5 868</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 777</u>	<u>8 336</u>	<u>8 433</u>	<u>5 014</u>	<u>8 662</u>	<u>5 843</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 826</u>	<u>8 394</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>8 725</u>	<u>5 868</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 122</u>	<u>8 713</u>	<u>8 668</u>	<u>5 883</u>	<u>9 058</u>	<u>5 983</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 097</u>	<u>8 684</u>	<u>8 637</u>	<u>5 841</u>	<u>9 026</u>	<u>5 970</u>

					-				
211-201-0100	1284-2004 , 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 611</u>	<u>10 062</u>	<u>8 268</u>	<u>9 248</u>	<u>4 698</u> 4 058
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 586</u>	<u>10 020</u>	<u>8 240</u>	<u>9 182</u>	<u>4 695</u> 4 058
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 116</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 116</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 116</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 142</u>	<u>9 050</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 488</u>	<u>9 852</u>	<u>8 086</u>	<u>8 918</u>	<u>4 680</u> 4 058
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 142</u>	<u>8 592</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0200	1284-2004 , 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 688</u>	<u>10 139</u>	<u>8 349</u>	<u>9 322</u>	<u>4 776</u> 4 134
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 664</u>	<u>10 097</u>	<u>8 321</u>	<u>9 255</u>	<u>4 772</u> 4 134

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 072</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>	<u>5 958</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 072</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>	<u>5 958</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 072</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>	<u>5 958</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 962</u>	<u>8 540</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>8 877</u>	<u>5 946</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 911</u>	<u>8 481</u>	<u>8 511</u>	<u>5 098</u>	<u>8 814</u>	<u>5 921</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 962</u>	<u>8 540</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>8 877</u>	<u>5 946</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 266</u>	<u>8 868</u>	<u>8 749</u>	<u>5 984</u>	<u>9 219</u>	<u>6 063</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 240</u>	<u>8 838</u>	<u>8 717</u>	<u>5 941</u>	<u>9 187</u>	<u>6 051</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 215</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>	<u>6 038</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 215</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>	<u>6 038</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 215</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>	<u>6 038</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 102</u>	<u>8 692</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 035</u>	<u>6 026</u>

					-				
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 189</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 189</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 189</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 222</u>	<u>9 122</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 566</u>	<u>9 929</u>	<u>8 166</u>	<u>8 989</u>	<u>4 757</u> 4 134
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 222</u>	<u>8 656</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0300	1284-2004 , 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 768</u>	<u>10 219</u>	<u>8 432</u>	<u>9 398</u>	<u>4 856</u> 4 212
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 744</u>	<u>10 177</u>	<u>8 404</u>	<u>9 331</u>	<u>4 852</u> 4 212
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 264</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 264</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 264</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 305</u>	<u>9 197</u>	<u>4 845</u> 4 212

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 051</u>	<u>8 632</u>	<u>8 591</u>	<u>5 185</u>	<u>8 970</u>	<u>6 001</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 102</u>	<u>8 692</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 035</u>	<u>6 026</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 415</u>	<u>9 029</u>	<u>8 832</u>	<u>6 089</u>	<u>9 386</u>	<u>6 146</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 389</u>	<u>8 998</u>	<u>8 801</u>	<u>6 045</u>	<u>9 353</u>	<u>6 134</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 363</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>	<u>6 122</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 363</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>	<u>6 122</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 363</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>	<u>6 122</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 248</u>	<u>8 849</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 199</u>	<u>6 109</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 196</u>	<u>8 788</u>	<u>8 675</u>	<u>5 275</u>	<u>9 133</u>	<u>6 085</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 248</u>	<u>8 849</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 199</u>	<u>6 109</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

					-				
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 646</u>	<u>10 009</u>	<u>8 249</u>	<u>9 063</u>	<u>4 838</u> 4 212
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 305</u>	<u>8 722</u>	<u>4 845</u> 4 212
211-201-0400	1284-2004 , 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 852</u>	<u>10 303</u>	<u>8 519</u>	<u>9 478</u>	<u>4 940</u> 4 293
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 827</u>	<u>10 261</u>	<u>8 491</u>	<u>9 410</u>	<u>4 936</u> 4 293
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 342</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 342</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 342</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 391</u>	<u>9 275</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 729</u>	<u>10 093</u>	<u>8 335</u>	<u>9 139</u>	<u>4 921</u> 4 293
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 391</u>	<u>8 790</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0500	1284-2004 , 800	3							

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 570</u>	<u>9 196</u>	<u>8 919</u>	<u>6 198</u>	<u>9 560</u>	<u>6 233</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 543</u>	<u>9 165</u>	<u>8 887</u>	<u>6 154</u>	<u>9 527</u>	<u>6 221</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 517</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>	<u>6 208</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 517</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>	<u>6 208</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 517</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>	<u>6 208</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 400</u>	<u>9 013</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 370</u>	<u>6 196</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 347</u>	<u>8 951</u>	<u>8 761</u>	<u>5 368</u>	<u>9 303</u>	<u>6 171</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 400</u>	<u>9 013</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 370</u>	<u>6 196</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 649</u>	<u>9 281</u>	<u>8 963</u>	<u>6 254</u>	<u>9 650</u>	<u>6 278</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 623</u>	<u>9 250</u>	<u>8 932</u>	<u>6 210</u>	<u>9 616</u>	<u>6 265</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 596</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>	<u>6 253</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 596</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>	<u>6 253</u>



					-				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 938</u>	<u>10 389</u>	<u>8 609</u>	<u>9 560</u>	<u>5 026</u> 4 377
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 914</u>	<u>10 347</u>	<u>8 581</u>	<u>9 492</u>	<u>5 022</u> 4 377
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 424</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 424</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 424</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 480</u>	<u>9 355</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 816</u>	<u>10 179</u>	<u>8 424</u>	<u>9 219</u>	<u>5 008</u> 4 377
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 480</u>	<u>8 861</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 983</u>	<u>10 434</u>	<u>8 655</u>	<u>9 603</u>	<u>5 071</u> 4 420
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 959</u>	<u>10 392</u>	<u>8 627</u>	<u>9 534</u>	<u>5 067</u> 4 420
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 466</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 466</u>	<u>5 063</u> 4 420

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 596</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>	<u>6 253</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 478</u>	<u>9 097</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 457</u>	<u>6 241</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 425</u>	<u>9 034</u>	<u>8 806</u>	<u>5 416</u>	<u>9 390</u>	<u>6 216</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 478</u>	<u>9 097</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 457</u>	<u>6 241</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 831</u>	<u>9 470</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>9 842</u>	<u>6 414</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 804</u>	<u>9 438</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>9 807</u>	<u>6 401</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 601</u>	<u>9 217</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>9 576</u>	<u>6 349</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>

					-				
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 466</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 526</u>	<u>9 397</u>	<u>5 060</u> 4 420
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 861</u>	<u>10 224</u>	<u>8 470</u>	<u>9 260</u>	<u>5 052</u> 4 420
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 526</u>	<u>8 898</u>	<u>5 060</u> 4 420
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>8 933</u>	<u>9 956</u>	<u>5 217</u> 4 464
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>8 904</u>	<u>9 885</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 743</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 739</u>	<u>9 601</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 239</u>	<u>5 204</u> 4 464

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 831</u>	<u>9 470</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>9 842</u>	<u>6 414</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 804</u>	<u>9 438</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>9 807</u>	<u>6 401</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 776</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>	<u>6 388</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 601</u>	<u>9 217</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>9 576</u>	<u>6 349</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 657</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>	<u>6 375</u>

**211-202.**

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3								

					-				
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>8 933</u>	<u>9 956</u>	<u>5 217</u> 4 464
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>8 904</u>	<u>9 885</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>9 814</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 743</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 739</u>	<u>9 601</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 239</u>	<u>5 204</u> 4 464

					-				
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3							

211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 873}{4\ 018}$	$\frac{7\ 693}{4\ 018}$	$\frac{5\ 594}{4\ 241}$	$\frac{5\ 769}{4\ 241}$	$\frac{9\ 009}{4\ 241}$	$\frac{5\ 954}{4\ 241}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 868}{4\ 018}$	$\frac{7\ 667}{4\ 018}$	$\frac{5\ 586}{4\ 241}$	$\frac{5\ 728}{4\ 241}$	$\frac{8\ 977}{4\ 241}$	$\frac{5\ 941}{4\ 241}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 862}{4\ 018}$	$\frac{7\ 642}{4\ 018}$	$\frac{5\ 577}{4\ 241}$	$\frac{5\ 687}{4\ 241}$	$\frac{8\ 946}{4\ 241}$	$\frac{5\ 928}{4\ 241}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 857}{4\ 018}$	$\frac{7\ 617}{4\ 018}$	$\frac{5\ 568}{4\ 241}$	$\frac{5\ 645}{4\ 241}$	$\frac{8\ 914}{4\ 241}$	$\frac{5\ 915}{4\ 241}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{3\ 927}{3\ 125}$	$\frac{6\ 646}{3\ 125}$	$\frac{5\ 091}{3\ 795}$	$\frac{5\ 563}{3\ 795}$	$\frac{8\ 851}{3\ 795}$	$\frac{5\ 889}{3\ 795}$

**211-203.**

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 251}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

**211-205.**

					-				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 771</u>	<u>10 366</u>	<u>4 987</u>	<u>7 308</u>	<u>4 758</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 745</u>	<u>10 321</u>	<u>4 981</u>	<u>7 288</u>	<u>4 753</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 277</u>	<u>4 975</u>	<u>7 269</u>	<u>4 749</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 693</u>	<u>10 232</u>	<u>4 969</u>	<u>7 250</u>	<u>4 744</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 641</u>	<u>10 143</u>	<u>4 037</u>	<u>7 211</u>	<u>4 735</u>

					-				
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	

											-	
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 109</u> 18 479	<u>21 085</u> 18 475	<u>19 855</u> 18 475	<u>21 806</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 109</u> 18 479	<u>21 085</u> 18 475	<u>19 855</u> 18 475	<u>21 806</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 109</u> 18 479	<u>21 085</u> 18 475	<u>19 855</u> 18 475	<u>21 806</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475	<u>21 250</u> 18 475

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>8 629</u>	<u>9 249</u>	<u>9 915</u>	<u>9 611</u>	<u>8 907</u>	<u>9 672</u>	<u>11 176</u>		

**211-3.****211-302.**




8.04-08-2023

20

					,			
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 536</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 536</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 536</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	<u>21 085</u> 18 475	

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 925</u> 4 018	<u>7 947</u>	<u>5 517</u> 4 080	<u>4 802</u>	<u>8 993</u>	<u>8 871</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 385</u> 4 464	<u>8 407</u>	<u>5 746</u> 4 304	<u>4 802</u>	<u>8 993</u>	<u>9 239</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 121</u> 5 179	<u>8 060</u>	<u>6 864</u> 2 445	<u>10 948</u>	<u>7 567</u>	<u>8 607</u>

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

8.04-08-2023

					-				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>11 089</u>	<u>12 284</u>	<u>5 047</u>	<u>8 237</u>	<u>8 447</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>11 548</u>	<u>12 284</u>	<u>5 507</u>	<u>8 237</u>	<u>8 907</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 168</u>	<u>10 948</u>	<u>6 604</u>	<u>6 916</u>	

8.04-08-2023

24

211-403-0200	( ) 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 744</u>	<u>8 129</u>	<u>5 841</u> 4 464	<u>3 423</u>	<u>8 405</u>	<u>9 239</u>	<u>8 768</u>	

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 655</u> 2 589	<u>5 718</u>	<u>4 528</u> 3 036	<u>4 386</u>	<u>9 639</u>	<u>7 587</u>	<u>9 070</u>	

**211-7.****211-701.**

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>11 548</u>	<u>5 363</u>	<u>7 981</u>	<u>8 657</u>	

					,				
211-601-0100	-	23735-2014	3						
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>12 012</u>	<u>2 626</u>	<u>6 224</u>	<u>6 252</u>

8.04-08-2023

26

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** ,

**212-1.**

**212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 648</u> 18 955	<u>31 482</u> 21 866	<u>23 664</u> 19 679	<u>32 957</u> 30 086	<u>31 482</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 148</u> 19 447	<u>32 592</u> 22 959	<u>24 664</u> 20 663	<u>34 485</u> 31 590	<u>32 592</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 588</u> 20 864	<u>33 759</u> 24 107	<u>25 713</u> 21 696	<u>36 090</u> 33 170	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 485</u> 21 075	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 192</u> 21 916	<u>36 113</u> 33 505	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 290	<u>34 746</u> 24 599	<u>26 419</u> 22 139	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 510	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 651</u> 22 367	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 130</u> 22 838	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 376</u> 23 081	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 290	<u>34 746</u> 24 599	<u>26 419</u> 22 139	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 510	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 651</u> 22 367	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 154</u> 21 734	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 888</u> 22 600	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112



212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 750</u> 21 866	<u>35 248</u> 25 573	<u>22 218</u> 19 679	<u>31 482</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>33 860</u> 22 959	<u>36 547</u> 26 852	<u>23 218</u> 20 663	<u>32 592</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 027</u> 24 107	<u>37 911</u> 28 194	<u>24 267</u> 21 696	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>35 567</u> 24 351	<u>38 688</u> 28 479	<u>24 685</u> 21 916	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 984</u> 28 770	<u>24 912</u> 22 139	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>39 285</u> 29 066	<u>25 144</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 907</u> 29 678	<u>25 623</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>40 227</u> 29 994	<u>25 870</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 984</u> 28 770	<u>24 912</u> 22 139	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>39 285</u> 29 066	<u>25 144</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 592</u> 29 369	<u>25 381</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 376</u> 23 081	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 435	<u>36 090</u> 25 922	<u>27 629</u> 23 329	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 510	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 651</u> 22 367	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 154</u> 21 734	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 888</u> 22 600	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 130</u> 22 838	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 435	<u>36 090</u> 25 922	<u>27 629</u> 23 329	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 114</u> 22 679	<u>36 376</u> 26 203	<u>27 886</u> 23 583	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 154</u> 21 734	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 888</u> 22 600	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 130</u> 22 838	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 376</u> 23 081	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 114</u> 22 679	<u>36 376</u> 26 203	<u>27 886</u> 23 583	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 367</u> 22 928	<u>36 669</u> 26 491	<u>28 150</u> 23 842	<u>39 106</u> 36 450	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3								

					-				
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>40 227</u> 29 994	<u>25 870</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 25 922	<u>40 555</u> 30 316	<u>26 122</u> 23 329	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>39 285</u> 29 066	<u>25 144</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 592</u> 29 369	<u>25 381</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 907</u> 29 678	<u>25 623</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 163</u> 25 922	<u>40 555</u> 30 316	<u>26 122</u> 23 329	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 890</u> 30 646	<u>26 379</u> 23 583	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 592</u> 29 369	<u>25 381</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 907</u> 29 678	<u>25 623</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>40 227</u> 29 994	<u>25 870</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 890</u> 30 646	<u>26 379</u> 23 583	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>37 742</u> 26 491	<u>41 232</u> 30 983	<u>26 643</u> 23 842	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3							

212-101-0401		3	1	2400	<u>24 715</u> 21 974	<u>34 666</u> 25 000	<u>26 530</u> 22 500	<u>37 560</u> 34 617	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 410</u> 25 253	<u>27 017</u> 22 727	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

					-				
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 934</u> 25 000	<u>39 161</u> 29 424	<u>25 084</u> 22 500	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 483</u> 25 253	<u>39 951</u> 29 722	<u>25 510</u> 22 727	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 606</u> 24 147	<u>37 666</u> 27 473	<u>29 047</u> 24 725	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 715</u> 21 974	<u>34 666</u> 25 000	<u>26 530</u> 22 500	<u>37 560</u> 34 617	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 624</u> 22 196	<u>35 410</u> 25 253	<u>27 017</u> 22 727	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

					-				
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 739</u> 27 473	<u>42 605</u> 32 335	<u>27 540</u> 24 725	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 934</u> 25 000	<u>39 161</u> 29 424	<u>25 084</u> 22 500	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 483</u> 25 253	<u>39 951</u> 29 722	<u>25 510</u> 22 727	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 422	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 252</u> 22 959	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>35 939</u> 25 773	<u>27 493</u> 23 196	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 079</u> 23 628	<u>37 065</u> 26 882	<u>28 506</u> 24 194	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>36 212</u> 26 042	<u>27 738</u> 23 438	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042



					-				
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 745</u> 25 510	<u>40 259</u> 30 025	<u>25 745</u> 22 959	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 012</u> 25 773	<u>40 573</u> 30 334	<u>25 986</u> 23 196	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 138</u> 26 882	<u>41 899</u> 31 639	<u>27 000</u> 24 194	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>37 285</u> 26 042	<u>40 894</u> 30 650	<u>26 231</u> 23 438	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>36 490</u> 26 316	<u>27 989</u> 23 684	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 823</u> 23 377	<u>36 775</u> 26 596	<u>28 245</u> 23 936	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 23 885	<u>37 362</u> 27 174	<u>28 774</u> 24 457	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 606</u> 24 147	<u>37 666</u> 27 473	<u>29 047</u> 24 725	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 775</u> 23 017	<u>36 299</u> 26 607	<u>27 999</u> 23 946	<u>35 255</u> 32 347	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 694</u> 23 250	<u>37 060</u> 26 876	<u>28 501</u> 24 188	<u>35 269</u> 32 674	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 935</u> 23 487	<u>37 338</u> 27 150	<u>28 752</u> 24 435	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>37 623</u> 27 430	<u>29 008</u> 24 687	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 689</u> 24 229	<u>38 209</u> 28 008	<u>29 536</u> 25 207	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>38 512</u> 28 305	<u>29 808</u> 25 475	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 935</u> 23 487	<u>37 338</u> 27 150	<u>28 752</u> 24 435	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>37 623</u> 27 430	<u>29 008</u> 24 687	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430

					-				
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>37 563</u> 26 316	<u>41 222</u> 30 973	<u>26 482</u> 23 684	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 848</u> 26 596	<u>41 557</u> 31 303	<u>26 738</u> 23 936	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>38 435</u> 27 174	<u>42 248</u> 31 983	<u>27 267</u> 24 457	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 739</u> 27 473	<u>42 605</u> 32 335	<u>27 540</u> 24 725	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>37 567</u> 26 607	<u>37 201</u> 27 495	<u>26 553</u> 23 946	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 132</u> 26 876	<u>37 971</u> 27 773	<u>26 994</u> 24 188	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 150	<u>38 259</u> 28 056	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 695</u> 27 430	<u>38 553</u> 28 346	<u>27 501</u> 24 687	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 282</u> 28 008	<u>39 159</u> 28 942	<u>28 029</u> 25 207	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 585</u> 28 305	<u>39 472</u> 29 250	<u>28 301</u> 25 475	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 150	<u>38 259</u> 28 056	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 695</u> 27 430	<u>38 553</u> 28 346	<u>27 501</u> 24 687	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 432</u> 23 976	<u>37 913</u> 27 716	<u>29 269</u> 24 944	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>38 512</u> 28 305	<u>29 808</u> 25 475	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 218</u> 24 750	<u>38 821</u> 28 610	<u>30 087</u> 25 749	<u>37 411</u> 34 782	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 181</u> 23 729	<u>37 623</u> 27 430	<u>29 008</u> 24 687	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 432</u> 23 976	<u>37 913</u> 27 716	<u>29 269</u> 24 944	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 689</u> 24 229	<u>38 209</u> 28 008	<u>29 536</u> 25 207	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 218</u> 24 750	<u>38 821</u> 28 610	<u>30 087</u> 25 749	<u>37 411</u> 34 782	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>39 137</u> 28 921	<u>30 371</u> 26 029	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 432</u> 23 976	<u>37 913</u> 27 716	<u>29 269</u> 24 944	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 689</u> 24 229	<u>38 209</u> 28 008	<u>29 536</u> 25 207	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>38 512</u> 28 305	<u>29 808</u> 25 475	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>39 137</u> 28 921	<u>30 371</u> 26 029	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 771</u> 25 294	<u>39 460</u> 29 239	<u>30 662</u> 26 315	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239

					-				
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 986</u> 27 716	<u>38 853</u> 28 641	<u>27 762</u> 24 944	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 585</u> 28 305	<u>39 472</u> 29 250	<u>28 301</u> 25 475	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 894</u> 28 610	<u>39 791</u> 29 565	<u>28 580</u> 25 749	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 695</u> 27 430	<u>38 553</u> 28 346	<u>27 501</u> 24 687	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 986</u> 27 716	<u>38 853</u> 28 641	<u>27 762</u> 24 944	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 282</u> 28 008	<u>39 159</u> 28 942	<u>28 029</u> 25 207	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 894</u> 28 610	<u>39 791</u> 29 565	<u>28 580</u> 25 749	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 210</u> 28 921	<u>40 118</u> 29 886	<u>28 864</u> 26 029	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 986</u> 27 716	<u>38 853</u> 28 641	<u>27 762</u> 24 944	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 282</u> 28 008	<u>39 159</u> 28 942	<u>28 029</u> 25 207	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 585</u> 28 305	<u>39 472</u> 29 250	<u>28 301</u> 25 475	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 210</u> 28 921	<u>40 118</u> 29 886	<u>28 864</u> 26 029	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 533</u> 29 239	<u>40 452</u> 30 215	<u>29 155</u> 26 315	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>39 137</u> 28 921	<u>30 371</u> 26 029	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 771</u> 25 294	<u>39 460</u> 29 239	<u>30 662</u> 26 315	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 056</u> 25 575	<u>39 790</u> 29 563	<u>30 959</u> 26 607	<u>38 589</u> 35 941	<u>39 790</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 348</u> 25 862	<u>40 128</u> 29 896	<u>31 262</u> 26 906	<u>38 999</u> 36 345	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>40 826</u> 30 583	<u>31 891</u> 27 525	<u>39 848</u> 37 181	<u>40 826</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 713</u> 24 925	<u>38 294</u> 28 571	<u>29 796</u> 25 714	<u>36 356</u> 33 431	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 652</u> 25 177	<u>39 075</u> 28 860	<u>30 315</u> 25 974	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 913</u> 25 434	<u>39 375</u> 29 155	<u>30 585</u> 26 239	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>39 992</u> 29 762	<u>31 140</u> 26 786	<u>37 454</u> 34 824	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 729</u> 26 237	<u>40 310</u> 30 075	<u>31 427</u> 27 068	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 652</u> 25 177	<u>39 075</u> 28 860	<u>30 315</u> 25 974	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 913</u> 25 434	<u>39 375</u> 29 155	<u>30 585</u> 26 239	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155

					-				
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 210</u> 28 921	<u>40 118</u> 29 886	<u>28 864</u> 26 029	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 533</u> 29 239	<u>40 452</u> 30 215	<u>29 155</u> 26 315	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 863</u> 29 563	<u>40 793</u> 30 550	<u>29 452</u> 26 607	<u>39 790</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 200</u> 29 896	<u>41 141</u> 30 894	<u>29 755</u> 26 906	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 899</u> 30 583	<u>41 863</u> 31 604	<u>30 384</u> 27 525	<u>40 826</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>39 562</u> 28 571	<u>38 137</u> 28 417	<u>28 350</u> 25 714	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 148</u> 28 860	<u>38 916</u> 28 704	<u>28 809</u> 25 974	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 214</u> 28 996	<u>29 078</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 828</u> 29 601	<u>29 633</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 144</u> 29 912	<u>29 920</u> 27 068	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 148</u> 28 860	<u>38 916</u> 28 704	<u>28 809</u> 25 974	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 214</u> 28 996	<u>29 078</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 25 696	<u>39 680</u> 29 455	<u>30 860</u> 26 510	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 729</u> 26 237	<u>40 310</u> 30 075	<u>31 427</u> 27 068	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 013</u> 26 516	<u>40 635</u> 30 395	<u>31 719</u> 27 356	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 913</u> 25 434	<u>39 375</u> 29 155	<u>30 585</u> 26 239	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 180</u> 25 696	<u>39 680</u> 29 455	<u>30 860</u> 26 510	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>39 992</u> 29 762	<u>31 140</u> 26 786	<u>37 454</u> 34 824	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 013</u> 26 516	<u>40 635</u> 30 395	<u>31 719</u> 27 356	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 303</u> 26 801	<u>40 967</u> 30 722	<u>32 018</u> 27 650	<u>38 595</u> 35 948	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 013</u> 26 516	<u>40 635</u> 30 395	<u>31 719</u> 27 356	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 303</u> 26 801	<u>40 967</u> 30 722	<u>32 018</u> 27 650	<u>38 595</u> 35 948	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 599</u> 27 092	<u>41 306</u> 31 056	<u>32 323</u> 27 950	<u>38 992</u> 36 338	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 901</u> 27 390	<u>41 653</u> 31 397	<u>32 635</u> 28 257	<u>39 398</u> 36 738	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 526</u> 28 006	<u>42 370</u> 32 103	<u>33 281</u> 28 892	<u>40 237</u> 37 563	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103



					-				
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>40 753</u> 29 455	<u>39 518</u> 29 295	<u>29 353</u> 26 510	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 144</u> 29 912	<u>29 920</u> 27 068	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 468</u> 30 230	<u>30 212</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 214</u> 28 996	<u>29 078</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>40 753</u> 29 455	<u>39 518</u> 29 295	<u>29 353</u> 26 510	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 828</u> 29 601	<u>29 633</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 468</u> 30 230	<u>30 212</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 040</u> 30 722	<u>40 798</u> 30 555	<u>30 511</u> 27 650	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 468</u> 30 230	<u>30 212</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 040</u> 30 722	<u>40 798</u> 30 555	<u>30 511</u> 27 650	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 379</u> 31 056	<u>41 135</u> 30 888	<u>30 816</u> 27 950	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>42 726</u> 31 397	<u>41 480</u> 31 227	<u>31 128</u> 28 257	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 443</u> 32 103	<u>42 193</u> 31 929	<u>31 774</u> 28 892	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103

212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 806</u> 26 000	<u>39 746</u> 30 000	<u>31 102</u> 27 000	<u>39 607</u> 36 631	<u>39 746</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 755</u> 26 263	<u>40 541</u> 30 303	<u>31 635</u> 27 273	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>40 856</u> 30 612	<u>31 918</u> 27 551	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 589</u> 27 083	<u>41 504</u> 31 250	<u>32 501</u> 28 125	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>41 838</u> 31 579	<u>32 802</u> 28 421	<u>41 249</u> 38 559	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 755</u> 26 263	<u>40 541</u> 30 303	<u>31 635</u> 27 273	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>40 856</u> 30 612	<u>31 918</u> 27 551	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 306</u> 26 804	<u>41 176</u> 30 928	<u>32 206</u> 27 835	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>41 838</u> 31 579	<u>32 802</u> 28 421	<u>41 249</u> 38 559	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>42 179</u> 31 915	<u>33 109</u> 28 723	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>40 856</u> 30 612	<u>31 918</u> 27 551	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 306</u> 26 804	<u>41 176</u> 30 928	<u>32 206</u> 27 835	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928

					-				
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>41 014</u> 30 000	<u>40 901</u> 31 137	<u>29 656</u> 27 000	<u>39 746</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>41 614</u> 30 303	<u>41 708</u> 31 451	<u>30 128</u> 27 273	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 929</u> 30 612	<u>42 034</u> 31 772	<u>30 411</u> 27 551	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>42 577</u> 31 250	<u>42 706</u> 32 434	<u>30 994</u> 28 125	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 911</u> 31 579	<u>43 053</u> 32 775	<u>31 295</u> 28 421	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>41 614</u> 30 303	<u>41 708</u> 31 451	<u>30 128</u> 27 273	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 929</u> 30 612	<u>42 034</u> 31 772	<u>30 411</u> 27 551	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>42 249</u> 30 928	<u>42 367</u> 32 100	<u>30 699</u> 27 835	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 911</u> 31 579	<u>43 053</u> 32 775	<u>31 295</u> 28 421	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>43 252</u> 31 915	<u>43 408</u> 33 124	<u>31 602</u> 28 723	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 929</u> 30 612	<u>42 034</u> 31 772	<u>30 411</u> 27 551	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>42 249</u> 30 928	<u>42 367</u> 32 100	<u>30 699</u> 27 835	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 27 083	<u>41 504</u> 31 250	<u>32 501</u> 28 125	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>42 179</u> 31 915	<u>33 109</u> 28 723	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 957	<u>42 528</u> 32 258	<u>33 423</u> 29 032	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>42 179</u> 31 915	<u>33 109</u> 28 723	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 957	<u>42 528</u> 32 258	<u>33 423</u> 29 032	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 786</u> 28 261	<u>42 884</u> 32 609	<u>33 743</u> 29 348	<u>42 526</u> 39 817	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 571	<u>43 248</u> 32 967	<u>34 071</u> 29 670	<u>42 971</u> 40 254	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 754</u> 29 213	<u>44 001</u> 33 708	<u>34 748</u> 30 337	<u>43 890</u> 41 159	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 579</u> 26 761	<u>40 472</u> 30 714	<u>31 755</u> 27 643	<u>41 333</u> 38 330	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 27 032	<u>41 275</u> 31 025	<u>32 295</u> 27 922	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 288</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>41 678</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

					-				
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>42 577</u> 31 250	<u>42 706</u> 32 434	<u>30 994</u> 28 125	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>43 252</u> 31 915	<u>43 408</u> 33 124	<u>31 602</u> 28 723	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>43 601</u> 32 258	<u>43 769</u> 33 480	<u>31 916</u> 29 032	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>43 252</u> 31 915	<u>43 408</u> 33 124	<u>31 602</u> 28 723	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>43 601</u> 32 258	<u>43 769</u> 33 480	<u>31 916</u> 29 032	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 957</u> 32 609	<u>44 139</u> 33 844	<u>32 236</u> 29 348	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>44 321</u> 32 967	<u>44 517</u> 34 216	<u>32 564</u> 29 670	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>45 074</u> 33 708	<u>45 298</u> 34 985	<u>33 241</u> 30 337	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 740</u> 30 714	<u>42 368</u> 32 581	<u>30 309</u> 27 643	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 347</u> 31 025	<u>43 190</u> 32 910	<u>30 788</u> 27 922	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>39 530</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>39 925</u> 26 177

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>40 778</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 161</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>41 548</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>41 942</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>41 797</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 195</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>42 598</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 007</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 579</u> 26 761	<u>40 472</u> 30 714	<u>31 755</u> 27 643	<u>41 333</u> 38 330	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 27 032	<u>41 275</u> 31 025	<u>32 295</u> 27 922	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 103</u> 27 589	<u>41 924</u> 31 664	<u>32 880</u> 28 498	<u>42 221</u> 39 516	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 395</u> 27 876	<u>42 260</u> 31 994	<u>33 181</u> 28 795	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994

					-				
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>39 014</u> 25 284
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>39 400</u> 25 663
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>39 793</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>40 191</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>40 045</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>40 448</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>40 855</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>41 270</u> 27 496
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 740</u> 30 714	<u>42 368</u> 32 581	<u>30 309</u> 27 643	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 347</u> 31 025	<u>43 190</u> 32 910	<u>30 788</u> 27 922	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 997</u> 31 664	<u>43 879</u> 33 588	<u>31 373</u> 28 498	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 332</u> 31 994	<u>44 235</u> 33 938	<u>31 674</u> 28 795	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 537</u> 27 032	<u>41 275</u> 31 025	<u>32 295</u> 27 922	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 817</u> 27 308	<u>41 596</u> 31 341	<u>32 584</u> 28 207	<u>41 811</u> 39 113	<u>41 596</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 395</u> 27 876	<u>42 260</u> 31 994	<u>33 181</u> 28 795	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 693</u> 28 170	<u>42 602</u> 32 331	<u>33 489</u> 29 098	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 693</u> 28 170	<u>42 602</u> 32 331	<u>33 489</u> 29 098	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 998</u> 28 470	<u>42 951</u> 32 675	<u>33 804</u> 29 407	<u>43 502</u> 40 777	<u>42 951</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 627</u> 29 089	<u>43 673</u> 33 385	<u>34 453</u> 30 047	<u>44 403</u> 41 663	<u>43 673</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 951</u> 29 408	<u>44 046</u> 33 752	<u>34 789</u> 30 377	<u>44 868</u> 42 121	<u>44 046</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 577</u> 27 744	<u>41 742</u> 31 964	<u>32 898</u> 28 768	<u>43 768</u> 40 727	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 545</u> 28 024	<u>42 557</u> 32 287	<u>33 449</u> 29 058	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 132</u> 28 602	<u>43 234</u> 32 953	<u>34 058</u> 29 658	<u>44 731</u> 41 986	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 435</u> 28 900	<u>43 582</u> 33 296	<u>34 372</u> 29 967	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296



					-				
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 347</u> 31 025	<u>43 190</u> 32 910	<u>30 788</u> 27 922	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 669</u> 31 341	<u>43 531</u> 33 246	<u>31 077</u> 28 207	<u>41 596</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 332</u> 31 994	<u>44 235</u> 33 938	<u>31 674</u> 28 795	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 675</u> 32 331	<u>44 598</u> 34 296	<u>31 982</u> 29 098	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 675</u> 32 331	<u>44 598</u> 34 296	<u>31 982</u> 29 098	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 024</u> 32 675	<u>44 969</u> 34 660	<u>32 297</u> 29 407	<u>42 951</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 746</u> 33 385	<u>45 734</u> 35 414	<u>32 946</u> 30 047	<u>43 673</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 118</u> 33 752	<u>46 130</u> 35 803	<u>33 282</u> 30 377	<u>44 046</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 010</u> 31 964	<u>44 438</u> 34 618	<u>31 452</u> 28 768	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 630</u> 32 287	<u>45 281</u> 34 967	<u>31 942</u> 29 058	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 307</u> 32 953	<u>46 013</u> 35 688	<u>32 551</u> 29 658	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 655</u> 33 296	<u>46 391</u> 36 060	<u>32 865</u> 29 967	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 545</u> 28 024	<u>42 557</u> 32 287	<u>33 449</u> 29 058	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 836</u> 28 310	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 750</u> 29 355	<u>44 296</u> 41 558	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 435</u> 28 900	<u>43 582</u> 33 296	<u>34 372</u> 29 967	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 744</u> 29 204	<u>43 939</u> 33 647	<u>34 692</u> 30 282	<u>45 629</u> 42 870	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 744</u> 29 204	<u>43 939</u> 33 647	<u>34 692</u> 30 282	<u>45 629</u> 42 870	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 060</u> 29 515	<u>44 302</u> 34 005	<u>35 020</u> 30 604	<u>46 092</u> 43 326	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 712</u> 30 156	<u>45 053</u> 34 744	<u>35 696</u> 31 269	<u>47 049</u> 44 268	<u>45 053</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 048</u> 30 488	<u>45 441</u> 35 126	<u>36 045</u> 31 613	<u>47 543</u> 44 755	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 987</u> 29 131	<u>43 365</u> 33 563	<u>34 359</u> 30 206	<u>46 407</u> 43 324	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 29 425	<u>44 198</u> 33 902	<u>34 925</u> 30 511	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 585</u> 30 032	<u>44 908</u> 34 601	<u>35 565</u> 31 140	<u>47 451</u> 44 664	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 903</u> 30 345	<u>45 274</u> 34 961	<u>35 894</u> 31 465	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961

					-				
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 630</u> 32 287	<u>45 281</u> 34 967	<u>31 942</u> 29 058	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 965</u> 32 617	<u>45 643</u> 35 324	<u>32 244</u> 29 355	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 655</u> 33 296	<u>46 391</u> 36 060	<u>32 865</u> 29 967	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 011</u> 33 647	<u>46 776</u> 36 440	<u>33 185</u> 30 282	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>45 011</u> 33 647	<u>46 776</u> 36 440	<u>33 185</u> 30 282	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 375</u> 34 005	<u>47 170</u> 36 827	<u>33 513</u> 30 604	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 126</u> 34 744	<u>47 984</u> 37 628	<u>34 189</u> 31 269	<u>45 053</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 514</u> 35 126	<u>48 404</u> 38 042	<u>34 538</u> 31 613	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	35 7473-2010	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 633</u> 33 563	<u>46 681</u> 36 825	<u>32 913</u> 30 206	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 270</u> 33 902	<u>47 546</u> 37 197	<u>33 418</u> 30 511	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 981</u> 34 601	<u>48 325</u> 37 964	<u>34 058</u> 31 140	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 347</u> 34 961	<u>48 727</u> 38 360	<u>34 387</u> 31 465	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 29 425	<u>44 198</u> 33 902	<u>34 925</u> 30 511	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 274</u> 29 726	<u>44 549</u> 34 247	<u>35 242</u> 30 823	<u>46 988</u> 44 208	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 903</u> 30 345	<u>45 274</u> 34 961	<u>35 894</u> 31 465	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 228</u> 30 664	<u>45 648</u> 35 329	<u>36 231</u> 31 796	<u>48 407</u> 45 604	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 228</u> 30 664	<u>45 648</u> 35 329	<u>36 231</u> 31 796	<u>48 407</u> 45 604	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 991	<u>46 030</u> 35 705	<u>36 574</u> 32 134	<u>48 900</u> 46 089	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 244</u> 31 664	<u>46 818</u> 36 481	<u>37 284</u> 32 833	<u>49 918</u> 47 091	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 597</u> 32 012	<u>47 226</u> 36 882	<u>37 651</u> 33 194	<u>50 443</u> 47 609	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 467</u> 30 588	<u>45 070</u> 35 241	<u>35 894</u> 31 717	<u>49 670</u> 46 536	<u>45 070</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 464</u> 30 897	<u>45 920</u> 35 597	<u>36 475</u> 32 037	<u>49 831</u> 47 006	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 111</u> 31 534	<u>46 665</u> 36 331	<u>37 146</u> 32 697	<u>50 815</u> 47 975	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 862	<u>47 050</u> 36 709	<u>37 493</u> 33 038	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709

					-				
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 270</u> 33 902	<u>47 546</u> 37 197	<u>33 418</u> 30 511	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 622</u> 34 247	<u>47 932</u> 37 577	<u>33 735</u> 30 823	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 347</u> 34 961	<u>48 727</u> 38 360	<u>34 387</u> 31 465	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 721</u> 35 329	<u>49 137</u> 38 764	<u>34 724</u> 31 796	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 721</u> 35 329	<u>49 137</u> 38 764	<u>34 724</u> 31 796	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 103</u> 35 705	<u>49 556</u> 39 176	<u>35 067</u> 32 134	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 891</u> 36 481	<u>50 422</u> 40 028	<u>35 777</u> 32 833	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 298</u> 36 882	<u>50 869</u> 40 468	<u>36 144</u> 33 194	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>46 338</u> 35 241	<u>49 454</u> 39 555	<u>34 448</u> 31 717	<u>45 070</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 993</u> 35 597	<u>50 348</u> 39 955	<u>34 968</u> 32 037	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 738</u> 36 331	<u>51 185</u> 40 779	<u>35 640</u> 32 697	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 123</u> 36 709	<u>51 616</u> 41 204	<u>35 986</u> 33 038	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 464</u> 30 897	<u>45 920</u> 35 597	<u>36 475</u> 32 037	<u>49 831</u> 47 006	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 784</u> 31 212	<u>46 289</u> 35 960	<u>36 807</u> 32 364	<u>50 318</u> 47 485	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 862	<u>47 050</u> 36 709	<u>37 493</u> 33 038	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 785</u> 32 198	<u>47 443</u> 37 095	<u>37 846</u> 33 386	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 785</u> 32 198	<u>47 443</u> 37 095	<u>37 846</u> 33 386	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 133</u> 32 540	<u>47 843</u> 37 490	<u>38 207</u> 33 741	<u>52 371</u> 49 506	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 852</u> 33 247	<u>48 672</u> 38 305	<u>38 952</u> 34 475	<u>53 464</u> 50 582	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 223</u> 33 613	<u>49 099</u> 38 726	<u>39 337</u> 34 853	<u>54 029</u> 51 138	<u>49 099</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 021</u> 32 117	<u>46 861</u> 37 003	<u>37 505</u> 33 302	<u>52 034</u> 48 863	<u>46 861</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 033</u> 32 441	<u>47 728</u> 37 376	<u>38 103</u> 33 639	<u>52 218</u> 49 356	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 33 110	<u>48 511</u> 38 147	<u>38 808</u> 34 332	<u>53 252</u> 50 374	<u>48 511</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 063</u> 33 455	<u>48 915</u> 38 544	<u>39 171</u> 34 690	<u>53 785</u> 50 898	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544

					-				
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 993</u> 35 597	<u>50 348</u> 39 955	<u>34 968</u> 32 037	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 362</u> 35 960	<u>50 762</u> 40 363	<u>35 301</u> 32 364	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 123</u> 36 709	<u>51 616</u> 41 204	<u>35 986</u> 33 038	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 515</u> 37 095	<u>52 057</u> 41 637	<u>36 339</u> 33 386	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 515</u> 37 095	<u>52 057</u> 41 637	<u>36 339</u> 33 386	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 916</u> 37 490	<u>52 507</u> 42 080	<u>36 700</u> 33 741	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 744</u> 38 305	<u>53 436</u> 42 995	<u>37 445</u> 34 475	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 172</u> 38 726	<u>53 917</u> 43 467	<u>37 830</u> 34 853	<u>49 099</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 129</u> 37 003	<u>51 464</u> 41 533	<u>36 059</u> 33 302	<u>46 861</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 801</u> 37 376	<u>52 378</u> 41 953	<u>36 596</u> 33 639	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>49 584</u> 38 147	<u>53 256</u> 42 818	<u>37 301</u> 34 332	<u>48 511</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 988</u> 38 544	<u>53 710</u> 43 264	<u>37 664</u> 34 690	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 033</u> 32 441	<u>47 728</u> 37 376	<u>38 103</u> 33 639	<u>52 218</u> 49 356	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 370</u> 32 773	<u>48 116</u> 37 758	<u>38 452</u> 33 982	<u>52 730</u> 49 860	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 063</u> 33 455	<u>48 915</u> 38 544	<u>39 171</u> 34 690	<u>53 785</u> 50 898	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 421</u> 33 807	<u>49 327</u> 38 950	<u>39 542</u> 35 055	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 421</u> 33 807	<u>49 327</u> 38 950	<u>39 542</u> 35 055	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 786</u> 34 167	<u>49 748</u> 39 365	<u>39 921</u> 35 428	<u>54 886</u> 51 981	<u>49 748</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 541</u> 34 910	<u>50 617</u> 40 220	<u>40 703</u> 36 198	<u>56 034</u> 53 111	<u>50 617</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 931</u> 35 293	<u>51 066</u> 40 662	<u>41 107</u> 36 596	<u>56 627</u> 53 695	<u>51 066</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 838</u> 19 142	<u>31 704</u> 22 085	<u>23 864</u> 19 876	<u>33 263</u> 30 387	<u>31 704</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>22 343</u> 19 639	<u>32 826</u> 23 189	<u>24 874</u> 20 870	<u>34 806</u> 31 906	<u>32 826</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								



					-				
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 801</u> 37 376	<u>52 378</u> 41 953	<u>36 596</u> 33 639	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 188</u> 37 758	<u>52 812</u> 42 381	<u>36 945</u> 33 982	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 988</u> 38 544	<u>53 710</u> 43 264	<u>37 664</u> 34 690	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>50 400</u> 38 950	<u>54 172</u> 43 719	<u>38 035</u> 35 055	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>50 400</u> 38 950	<u>54 172</u> 43 719	<u>38 035</u> 35 055	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 821</u> 39 365	<u>54 645</u> 44 184	<u>38 414</u> 35 428	<u>49 748</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 690</u> 40 220	<u>55 621</u> 45 145	<u>39 196</u> 36 198	<u>50 617</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 139</u> 40 662	<u>56 125</u> 45 641	<u>39 600</u> 36 596	<u>51 066</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	7473-2010 3,5	3							
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 972</u> 22 085	<u>35 508</u> 25 829	<u>22 418</u> 19 876	<u>31 704</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	7473-2010 5,	3							
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>34 094</u> 23 189	<u>36 820</u> 27 120	<u>23 428</u> 20 870	<u>32 826</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3							

212-101-1701		3	1	2400	<u>23 852</u> 21 125	<u>34 004</u> 24 348	<u>25 934</u> 21 913	<u>36 427</u> 33 501	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 752</u> 21 338	<u>34 741</u> 24 594	<u>26 415</u> 22 135	<u>36 454</u> 33 840	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 973</u> 21 556	<u>34 996</u> 24 845	<u>26 644</u> 22 361	<u>36 805</u> 34 185	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 778	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 878</u> 22 591	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 665</u> 22 236	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 362</u> 23 067	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 905</u> 22 473	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 611</u> 23 312	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 973</u> 21 556	<u>34 996</u> 24 845	<u>26 644</u> 22 361	<u>36 805</u> 34 185	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 778	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 878</u> 22 591	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 429</u> 22 005	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 118</u> 22 826	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 905</u> 22 473	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 611</u> 23 312	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 151</u> 22 715	<u>36 353</u> 26 181	<u>27 866</u> 23 563	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 778	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 878</u> 22 591	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 429</u> 22 005	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 118</u> 22 826	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363

					-				
212-101-1701		3	1	2400	<u>35 272</u> 24 348	<u>38 198</u> 28 476	<u>24 488</u> 21 913	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 814</u> 24 594	<u>38 978</u> 28 764	<u>24 908</u> 22 135	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>36 069</u> 24 845	<u>39 276</u> 29 057	<u>25 137</u> 22 361	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 580</u> 29 357	<u>25 371</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>40 208</u> 29 975	<u>25 855</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>40 532</u> 30 294	<u>26 104</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>36 069</u> 24 845	<u>39 276</u> 29 057	<u>25 137</u> 22 361	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 580</u> 29 357	<u>25 371</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 891</u> 29 663	<u>25 611</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>40 532</u> 30 294	<u>26 104</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 863</u> 30 620	<u>26 359</u> 23 563	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 580</u> 29 357	<u>25 371</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 891</u> 29 663	<u>25 611</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 665</u> 22 236	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 362</u> 23 067	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 151</u> 22 715	<u>36 353</u> 26 181	<u>27 866</u> 23 563	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 126</u> 23 819	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 429</u> 22 005	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 118</u> 22 826	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 665</u> 22 236	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 362</u> 23 067	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 905</u> 22 473	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 611</u> 23 312	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 401</u> 22 961	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 126</u> 23 819	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 658</u> 23 214	<u>36 938</u> 26 756	<u>28 392</u> 24 081	<u>39 476</u> 36 815	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 021</u> 22 275	<u>34 920</u> 25 250	<u>26 758</u> 22 725	<u>37 912</u> 34 963	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 500	<u>35 667</u> 25 505	<u>27 248</u> 22 955	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

					-				
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>40 208</u> 29 975	<u>25 855</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 863</u> 30 620	<u>26 359</u> 23 563	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>37 715</u> 26 465	<u>41 201</u> 30 952	<u>26 619</u> 23 819	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 891</u> 29 663	<u>25 611</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>40 208</u> 29 975	<u>25 855</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>40 532</u> 30 294	<u>26 104</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>37 715</u> 26 465	<u>41 201</u> 30 952	<u>26 619</u> 23 819	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>38 011</u> 26 756	<u>41 547</u> 31 292	<u>26 885</u> 24 081	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>36 188</u> 25 250	<u>39 460</u> 29 719	<u>25 312</u> 22 725	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 740</u> 25 505	<u>40 253</u> 30 019	<u>25 741</u> 22 955	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

					-				
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 942</u> 24 478	<u>37 945</u> 27 747	<u>29 298</u> 24 973	<u>41 108</u> 38 421	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 021</u> 22 275	<u>34 920</u> 25 250	<u>26 758</u> 22 725	<u>37 912</u> 34 963	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 500	<u>35 667</u> 25 505	<u>27 248</u> 22 955	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 729	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 486</u> 23 189	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031



					-				
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 018</u> 27 747	<u>42 934</u> 32 658	<u>27 791</u> 24 973	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>36 188</u> 25 250	<u>39 460</u> 29 719	<u>25 312</u> 22 725	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 740</u> 25 505	<u>40 253</u> 30 019	<u>25 741</u> 22 955	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>37 004</u> 25 765	<u>40 564</u> 30 325	<u>25 979</u> 23 189	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 404</u> 22 964	<u>36 201</u> 26 031	<u>27 729</u> 23 428	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 407</u> 23 951	<u>37 339</u> 27 151	<u>28 752</u> 24 435	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 477</u> 26 302	<u>27 976</u> 23 672	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 895</u> 23 447	<u>36 758</u> 26 579	<u>28 230</u> 23 921	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>37 045</u> 26 862	<u>28 488</u> 24 176	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 672</u> 24 212	<u>37 638</u> 27 446	<u>29 022</u> 24 701	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 942</u> 24 478	<u>37 945</u> 27 747	<u>29 298</u> 24 973	<u>41 108</u> 38 421	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747

					-				
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>37 274</u> 26 031	<u>40 882</u> 30 638	<u>26 222</u> 23 428	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>38 411</u> 27 151	<u>42 220</u> 31 956	<u>27 245</u> 24 435	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>37 549</u> 26 302	<u>41 206</u> 30 957	<u>26 470</u> 23 672	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 831</u> 26 579	<u>41 537</u> 31 283	<u>26 723</u> 23 921	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>38 118</u> 26 862	<u>41 875</u> 31 616	<u>26 981</u> 24 176	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 711</u> 27 446	<u>42 573</u> 32 303	<u>27 515</u> 24 701	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>39 018</u> 27 747	<u>42 934</u> 32 658	<u>27 791</u> 24 973	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747

212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 124</u> 23 361	<u>36 569</u> 26 873	<u>28 243</u> 24 186	<u>35 583</u> 32 671	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 597	<u>37 333</u> 27 145	<u>28 747</u> 24 430	<u>35 601</u> 33 001	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>37 614</u> 27 422	<u>29 000</u> 24 679	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 541</u> 24 083	<u>37 901</u> 27 704	<u>29 259</u> 24 934	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 056</u> 24 590	<u>38 494</u> 28 288	<u>29 792</u> 25 459	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>38 800</u> 28 589	<u>30 067</u> 25 730	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>37 614</u> 27 422	<u>29 000</u> 24 679	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 541</u> 24 083	<u>37 901</u> 27 704	<u>29 259</u> 24 934	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 796</u> 24 334	<u>38 194</u> 27 993	<u>29 523</u> 25 194	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>38 800</u> 28 589	<u>30 067</u> 25 730	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 594</u> 25 119	<u>39 112</u> 28 896	<u>30 348</u> 26 006	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 541</u> 24 083	<u>37 901</u> 27 704	<u>29 259</u> 24 934	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704

					-				
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>37 837</u> 26 873	<u>37 480</u> 27 770	<u>26 797</u> 24 186	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 405</u> 27 145	<u>38 253</u> 28 051	<u>27 240</u> 24 430	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 687</u> 27 422	<u>38 544</u> 28 337	<u>27 493</u> 24 679	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 841</u> 28 629	<u>27 752</u> 24 934	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 567</u> 28 288	<u>39 453</u> 29 232	<u>28 285</u> 25 459	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 872</u> 28 589	<u>39 769</u> 29 543	<u>28 560</u> 25 730	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 687</u> 27 422	<u>38 544</u> 28 337	<u>27 493</u> 24 679	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 841</u> 28 629	<u>27 752</u> 24 934	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 267</u> 27 993	<u>39 144</u> 28 927	<u>28 016</u> 25 194	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 872</u> 28 589	<u>39 769</u> 29 543	<u>28 560</u> 25 730	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 185</u> 28 896	<u>40 092</u> 29 860	<u>28 841</u> 26 006	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 841</u> 28 629	<u>27 752</u> 24 934	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 796</u> 24 334	<u>38 194</u> 27 993	<u>29 523</u> 25 194	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 056</u> 24 590	<u>38 494</u> 28 288	<u>29 792</u> 25 459	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 594</u> 25 119	<u>39 112</u> 28 896	<u>30 348</u> 26 006	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>39 431</u> 29 210	<u>30 635</u> 26 289	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 796</u> 24 334	<u>38 194</u> 27 993	<u>29 523</u> 25 194	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 056</u> 24 590	<u>38 494</u> 28 288	<u>29 792</u> 25 459	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>38 800</u> 28 589	<u>30 067</u> 25 730	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>39 431</u> 29 210	<u>30 635</u> 26 289	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 155</u> 25 671	<u>39 757</u> 29 531	<u>30 929</u> 26 578	<u>38 549</u> 35 902	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>39 431</u> 29 210	<u>30 635</u> 26 289	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 155</u> 25 671	<u>39 757</u> 29 531	<u>30 929</u> 26 578	<u>38 549</u> 35 902	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 444</u> 25 956	<u>40 090</u> 29 859	<u>31 229</u> 26 873	<u>38 954</u> 36 301	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 741</u> 26 248	<u>40 431</u> 30 195	<u>31 536</u> 27 175	<u>39 369</u> 36 709	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195

					-				
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 267</u> 27 993	<u>39 144</u> 28 927	<u>28 016</u> 25 194	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 567</u> 28 288	<u>39 453</u> 29 232	<u>28 285</u> 25 459	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 185</u> 28 896	<u>40 092</u> 29 860	<u>28 841</u> 26 006	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 504</u> 29 210	<u>40 422</u> 30 185	<u>29 129</u> 26 289	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 267</u> 27 993	<u>39 144</u> 28 927	<u>28 016</u> 25 194	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 567</u> 28 288	<u>39 453</u> 29 232	<u>28 285</u> 25 459	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 872</u> 28 589	<u>39 769</u> 29 543	<u>28 560</u> 25 730	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 504</u> 29 210	<u>40 422</u> 30 185	<u>29 129</u> 26 289	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 830</u> 29 531	<u>40 759</u> 30 517	<u>29 422</u> 26 578	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 504</u> 29 210	<u>40 422</u> 30 185	<u>29 129</u> 26 289	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 830</u> 29 531	<u>40 759</u> 30 517	<u>29 422</u> 26 578	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 163</u> 29 859	<u>41 103</u> 30 856	<u>29 722</u> 26 873	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 504</u> 30 195	<u>41 455</u> 31 202	<u>30 029</u> 27 175	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 354</u> 26 851	<u>41 137</u> 30 889	<u>32 171</u> 27 800	<u>40 226</u> 37 553	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 129</u> 25 334	<u>38 585</u> 28 857	<u>30 057</u> 25 971	<u>36 695</u> 33 766	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 072</u> 25 589	<u>39 369</u> 29 149	<u>30 579</u> 26 234	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>39 671</u> 29 446	<u>30 851</u> 26 501	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>40 294</u> 30 060	<u>31 412</u> 27 054	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 166</u> 26 667	<u>40 616</u> 30 376	<u>31 702</u> 27 338	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 072</u> 25 589	<u>39 369</u> 29 149	<u>30 579</u> 26 234	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>39 671</u> 29 446	<u>30 851</u> 26 501	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 608</u> 26 117	<u>39 979</u> 29 750	<u>31 129</u> 26 775	<u>37 439</u> 34 810	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 166</u> 26 667	<u>40 616</u> 30 376	<u>31 702</u> 27 338	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 454</u> 26 951	<u>40 944</u> 30 699	<u>31 997</u> 27 629	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>39 671</u> 29 446	<u>30 851</u> 26 501	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446



					-				
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 209</u> 30 889	<u>42 184</u> 31 920	<u>30 664</u> 27 800	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>39 853</u> 28 857	<u>38 426</u> 28 701	<u>28 611</u> 25 971	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 442</u> 29 149	<u>39 208</u> 28 991	<u>29 072</u> 26 234	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>40 744</u> 29 446	<u>39 509</u> 29 286	<u>29 344</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 129</u> 29 897	<u>29 905</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 688</u> 30 376	<u>40 448</u> 30 211	<u>30 195</u> 27 338	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 442</u> 29 149	<u>39 208</u> 28 991	<u>29 072</u> 26 234	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>40 744</u> 29 446	<u>39 509</u> 29 286	<u>29 344</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 29 750	<u>39 815</u> 29 588	<u>29 622</u> 26 775	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 688</u> 30 376	<u>40 448</u> 30 211	<u>30 195</u> 27 338	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>42 017</u> 30 699	<u>40 775</u> 30 533	<u>30 490</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>40 744</u> 29 446	<u>39 509</u> 29 286	<u>29 344</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 608</u> 26 117	<u>39 979</u> 29 750	<u>31 129</u> 26 775	<u>37 439</u> 34 810	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>40 294</u> 30 060	<u>31 412</u> 27 054	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 454</u> 26 951	<u>40 944</u> 30 699	<u>31 997</u> 27 629	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 749</u> 27 240	<u>41 279</u> 31 029	<u>32 299</u> 27 926	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 454</u> 26 951	<u>40 944</u> 30 699	<u>31 997</u> 27 629	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 749</u> 27 240	<u>41 279</u> 31 029	<u>32 299</u> 27 926	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 050</u> 27 536	<u>41 622</u> 31 366	<u>32 607</u> 28 230	<u>39 362</u> 36 702	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 357</u> 27 839	<u>41 972</u> 31 711	<u>32 923</u> 28 540	<u>39 771</u> 37 105	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 993</u> 28 465	<u>42 696</u> 32 424	<u>33 574</u> 29 181	<u>40 618</u> 37 939	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 252</u> 26 439	<u>40 051</u> 30 300	<u>31 376</u> 27 270	<u>39 979</u> 36 998	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 206</u> 26 706	<u>40 849</u> 30 606	<u>31 912</u> 27 545	<u>40 042</u> 37 371	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 979	<u>41 167</u> 30 918	<u>32 198</u> 27 827	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918

					-				
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>41 052</u> 29 750	<u>39 815</u> 29 588	<u>29 622</u> 26 775	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 129</u> 29 897	<u>29 905</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>42 017</u> 30 699	<u>40 775</u> 30 533	<u>30 490</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>42 352</u> 31 029	<u>41 108</u> 30 861	<u>30 792</u> 27 926	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>42 017</u> 30 699	<u>40 775</u> 30 533	<u>30 490</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>42 352</u> 31 029	<u>41 108</u> 30 861	<u>30 792</u> 27 926	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 695</u> 31 366	<u>41 449</u> 31 196	<u>31 100</u> 28 230	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>43 045</u> 31 711	<u>41 797</u> 31 539	<u>31 416</u> 28 540	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>43 769</u> 32 424	<u>42 518</u> 32 248	<u>32 067</u> 29 181	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>41 319</u> 30 300	<u>41 217</u> 31 448	<u>29 930</u> 27 270	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 922</u> 30 606	<u>42 027</u> 31 766	<u>30 405</u> 27 545	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>42 240</u> 30 918	<u>42 357</u> 32 090	<u>30 691</u> 27 827	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 541	<u>41 821</u> 31 563	<u>32 787</u> 28 406	<u>41 228</u> 38 539	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>42 159</u> 31 895	<u>33 090</u> 28 705	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 206</u> 26 706	<u>40 849</u> 30 606	<u>31 912</u> 27 545	<u>40 042</u> 37 371	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 979	<u>41 167</u> 30 918	<u>32 198</u> 27 827	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 765</u> 27 257	<u>41 491</u> 31 237	<u>32 489</u> 28 113	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>42 159</u> 31 895	<u>33 090</u> 28 705	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 649</u> 28 127	<u>42 503</u> 32 234	<u>33 401</u> 29 011	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 979	<u>41 167</u> 30 918	<u>32 198</u> 27 827	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 765</u> 27 257	<u>41 491</u> 31 237	<u>32 489</u> 28 113	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 541	<u>41 821</u> 31 563	<u>32 787</u> 28 406	<u>41 228</u> 38 539	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 649</u> 28 127	<u>42 503</u> 32 234	<u>33 401</u> 29 011	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 956</u> 28 429	<u>42 856</u> 32 581	<u>33 718</u> 29 323	<u>42 491</u> 39 782	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 649</u> 28 127	<u>42 503</u> 32 234	<u>33 401</u> 29 011	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234

					-				
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 894</u> 31 563	<u>43 036</u> 32 758	<u>31 280</u> 28 406	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>43 232</u> 31 895	<u>43 386</u> 33 103	<u>31 583</u> 28 705	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 922</u> 30 606	<u>42 027</u> 31 766	<u>30 405</u> 27 545	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>42 240</u> 30 918	<u>42 357</u> 32 090	<u>30 691</u> 27 827	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>42 563</u> 31 237	<u>42 693</u> 32 421	<u>30 982</u> 28 113	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>43 232</u> 31 895	<u>43 386</u> 33 103	<u>31 583</u> 28 705	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>43 576</u> 32 234	<u>43 744</u> 33 455	<u>31 894</u> 29 011	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>42 240</u> 30 918	<u>42 357</u> 32 090	<u>30 691</u> 27 827	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 563</u> 31 237	<u>42 693</u> 32 421	<u>30 982</u> 28 113	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 894</u> 31 563	<u>43 036</u> 32 758	<u>31 280</u> 28 406	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>43 576</u> 32 234	<u>43 744</u> 33 455	<u>31 894</u> 29 011	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 928</u> 32 581	<u>44 110</u> 33 815	<u>32 211</u> 29 323	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>43 576</u> 32 234	<u>43 744</u> 33 455	<u>31 894</u> 29 011	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 956</u> 28 429	<u>42 856</u> 32 581	<u>33 718</u> 29 323	<u>42 491</u> 39 782	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 270</u> 28 738	<u>43 215</u> 32 935	<u>34 041</u> 29 641	<u>42 931</u> 40 215	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 591</u> 29 054	<u>43 583</u> 33 297	<u>34 372</u> 29 967	<u>43 380</u> 40 657	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 255</u> 29 707	<u>44 343</u> 34 045	<u>35 057</u> 30 640	<u>44 308</u> 41 570	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 061</u> 27 236	<u>40 784</u> 31 021	<u>32 036</u> 27 919	<u>41 723</u> 38 714	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 024</u> 27 511	<u>41 590</u> 31 335	<u>32 578</u> 28 201	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 600</u> 28 078	<u>42 246</u> 31 981	<u>33 169</u> 28 783	<u>42 622</u> 39 911	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 897</u> 28 371	<u>42 585</u> 32 314	<u>33 474</u> 29 083	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 024</u> 27 511	<u>41 590</u> 31 335	<u>32 578</u> 28 201	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 27 792	<u>41 915</u> 31 655	<u>32 871</u> 28 489	<u>42 208</u> 39 504	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 897</u> 28 371	<u>42 585</u> 32 314	<u>33 474</u> 29 083	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 201</u> 28 669	<u>42 930</u> 32 654	<u>33 785</u> 29 389	<u>43 476</u> 40 751	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654

					-				
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 928</u> 32 581	<u>44 110</u> 33 815	<u>32 211</u> 29 323	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>44 288</u> 32 935	<u>44 483</u> 34 183	<u>32 534</u> 29 641	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 656</u> 33 297	<u>44 865</u> 34 558	<u>32 865</u> 29 967	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 416</u> 34 045	<u>45 654</u> 35 335	<u>33 550</u> 30 640	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	7473-2010 25,	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 052</u> 31 021	<u>42 699</u> 32 907	<u>30 590</u> 27 919	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 663</u> 31 335	<u>43 524</u> 33 239	<u>31 071</u> 28 201	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 319</u> 31 981	<u>44 221</u> 33 924	<u>31 662</u> 28 783	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 658</u> 32 314	<u>44 580</u> 34 278	<u>31 967</u> 29 083	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 663</u> 31 335	<u>43 524</u> 33 239	<u>31 071</u> 28 201	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 987</u> 31 655	<u>43 869</u> 33 578	<u>31 364</u> 28 489	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 658</u> 32 314	<u>44 580</u> 34 278	<u>31 967</u> 29 083	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 003</u> 32 654	<u>44 946</u> 34 639	<u>32 278</u> 29 389	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 201</u> 28 669	<u>42 930</u> 32 654	<u>33 785</u> 29 389	<u>43 476</u> 40 751	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 510</u> 28 974	<u>43 283</u> 33 002	<u>34 102</u> 29 701	<u>43 916</u> 41 185	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 150</u> 29 604	<u>44 012</u> 33 719	<u>34 758</u> 30 347	<u>44 826</u> 42 080	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 481</u> 29 929	<u>44 389</u> 34 089	<u>35 097</u> 30 681	<u>45 296</u> 42 542	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 061</u> 27 236	<u>40 784</u> 31 021	<u>32 036</u> 27 919	<u>41 723</u> 38 714	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 097</u> 28 256	<u>42 066</u> 32 284	<u>33 190</u> 29 056	<u>44 182</u> 41 134	<u>42 066</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 070</u> 28 541	<u>42 885</u> 32 610	<u>33 744</u> 29 349	<u>44 287</u> 41 550	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 668</u> 29 130	<u>43 569</u> 33 282	<u>34 359</u> 29 954	<u>45 157</u> 42 406	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 977</u> 29 433	<u>43 921</u> 33 629	<u>34 676</u> 30 266	<u>45 606</u> 42 848	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 070</u> 28 541	<u>42 885</u> 32 610	<u>33 744</u> 29 349	<u>44 287</u> 41 550	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 366</u> 28 832	<u>43 223</u> 32 943	<u>34 049</u> 29 649	<u>44 718</u> 41 974	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943



					-				
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 003</u> 32 654	<u>44 946</u> 34 639	<u>32 278</u> 29 389	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 356</u> 33 002	<u>45 321</u> 35 007	<u>32 595</u> 29 701	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 085</u> 33 719	<u>46 094</u> 35 768	<u>33 252</u> 30 347	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 461</u> 34 089	<u>46 493</u> 36 161	<u>33 590</u> 30 681	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>42 052</u> 31 021	<u>42 699</u> 32 907	<u>30 590</u> 27 919	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>43 334</u> 32 284	<u>44 789</u> 34 964	<u>31 744</u> 29 056	<u>42 066</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 958</u> 32 610	<u>45 636</u> 35 317	<u>32 238</u> 29 349	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 641</u> 33 282	<u>46 376</u> 36 045	<u>32 852</u> 29 954	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 994</u> 33 629	<u>46 757</u> 36 421	<u>33 169</u> 30 266	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 958</u> 32 610	<u>45 636</u> 35 317	<u>32 238</u> 29 349	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 296</u> 32 943	<u>46 002</u> 35 678	<u>32 542</u> 29 649	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 977</u> 29 433	<u>43 921</u> 33 629	<u>34 676</u> 30 266	<u>45 606</u> 42 848	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 743	<u>44 280</u> 33 983	<u>35 000</u> 30 585	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 743	<u>44 280</u> 33 983	<u>35 000</u> 30 585	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 613</u> 30 059	<u>44 648</u> 34 345	<u>35 331</u> 30 910	<u>46 532</u> 43 760	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 277</u> 30 713	<u>45 406</u> 35 091	<u>36 013</u> 31 582	<u>47 499</u> 44 711	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 620</u> 31 050	<u>45 798</u> 35 477	<u>36 366</u> 31 929	<u>47 998</u> 45 202	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 533</u> 29 668	<u>43 706</u> 33 898	<u>34 666</u> 30 508	<u>46 847</u> 43 757	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 520</u> 29 968	<u>44 542</u> 34 241	<u>35 235</u> 30 816	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 148</u> 30 586	<u>45 259</u> 34 947	<u>35 881</u> 31 452	<u>47 905</u> 45 111	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 905	<u>45 629</u> 35 311	<u>36 214</u> 31 779	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 520</u> 29 968	<u>44 542</u> 34 241	<u>35 235</u> 30 816	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 831</u> 30 274	<u>44 897</u> 34 590	<u>35 555</u> 31 131	<u>47 437</u> 44 650	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590

					-				
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 994</u> 33 629	<u>46 757</u> 36 421	<u>33 169</u> 30 266	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 353</u> 33 983	<u>47 147</u> 36 804	<u>33 493</u> 30 585	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 353</u> 33 983	<u>47 147</u> 36 804	<u>33 493</u> 30 585	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 721</u> 34 345	<u>47 544</u> 37 196	<u>33 824</u> 30 910	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 479</u> 35 091	<u>48 366</u> 38 004	<u>34 506</u> 31 582	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 871</u> 35 477	<u>48 790</u> 38 422	<u>34 859</u> 31 929	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 974</u> 33 898	<u>47 055</u> 37 194	<u>33 220</u> 30 508	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 615</u> 34 241	<u>47 924</u> 37 569	<u>33 728</u> 30 816	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 332</u> 34 947	<u>48 711</u> 38 344	<u>34 374</u> 31 452	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 702</u> 35 311	<u>49 117</u> 38 743	<u>34 707</u> 31 779	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 615</u> 34 241	<u>47 924</u> 37 569	<u>33 728</u> 30 816	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 970</u> 34 590	<u>48 314</u> 37 953	<u>34 048</u> 31 131	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 905	<u>45 629</u> 35 311	<u>36 214</u> 31 779	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 802</u> 31 230	<u>46 007</u> 35 682	<u>36 554</u> 32 114	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 802</u> 31 230	<u>46 007</u> 35 682	<u>36 554</u> 32 114	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 140</u> 31 562	<u>46 392</u> 36 062	<u>36 901</u> 32 456	<u>49 368</u> 46 550	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 837</u> 32 248	<u>47 189</u> 36 846	<u>37 618</u> 33 161	<u>50 396</u> 47 562	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 197</u> 32 603	<u>47 600</u> 37 251	<u>37 988</u> 33 526	<u>50 927</u> 48 085	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 040</u> 31 152	<u>45 428</u> 35 593	<u>36 216</u> 32 034	<u>50 143</u> 47 001	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 043</u> 31 466	<u>46 281</u> 35 953	<u>36 801</u> 32 357	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 702</u> 32 115	<u>47 035</u> 36 694	<u>37 479</u> 33 024	<u>51 303</u> 48 455	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 042</u> 32 450	<u>47 423</u> 37 076	<u>37 828</u> 33 368	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 043</u> 31 466	<u>46 281</u> 35 953	<u>36 801</u> 32 357	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 369</u> 31 788	<u>46 654</u> 36 319	<u>37 136</u> 32 687	<u>50 800</u> 47 960	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319

					-				
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 702</u> 35 311	<u>49 117</u> 38 743	<u>34 707</u> 31 779	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 080</u> 35 682	<u>49 531</u> 39 151	<u>35 047</u> 32 114	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 080</u> 35 682	<u>49 531</u> 39 151	<u>35 047</u> 32 114	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 465</u> 36 062	<u>49 955</u> 39 568	<u>35 394</u> 32 456	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 262</u> 36 846	<u>50 828</u> 40 428	<u>36 111</u> 33 161	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 673</u> 37 251	<u>51 280</u> 40 872	<u>36 481</u> 33 526	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 696</u> 35 593	<u>49 856</u> 39 951	<u>34 770</u> 32 034	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 354</u> 35 953	<u>50 754</u> 40 354	<u>35 294</u> 32 357	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 107</u> 36 694	<u>51 599</u> 41 187	<u>35 972</u> 33 024	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 496</u> 37 076	<u>52 035</u> 41 616	<u>36 321</u> 33 368	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 354</u> 35 953	<u>50 754</u> 40 354	<u>35 294</u> 32 357	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 727</u> 36 319	<u>51 172</u> 40 766	<u>35 629</u> 32 687	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 042</u> 32 450	<u>47 423</u> 37 076	<u>37 828</u> 33 368	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 389</u> 32 791	<u>47 819</u> 37 466	<u>38 185</u> 33 720	<u>52 339</u> 49 475	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 389</u> 32 791	<u>47 819</u> 37 466	<u>38 185</u> 33 720	<u>52 339</u> 49 475	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 743</u> 33 140	<u>48 224</u> 37 865	<u>38 550</u> 34 078	<u>52 874</u> 50 001	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 475</u> 33 861	<u>49 061</u> 38 688	<u>39 302</u> 34 819	<u>53 978</u> 51 088	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 853</u> 34 233	<u>49 493</u> 39 113	<u>39 691</u> 35 202	<u>54 549</u> 51 650	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 622</u> 32 709	<u>47 237</u> 37 373	<u>37 843</u> 33 635	<u>52 530</u> 49 351	<u>47 237</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 641</u> 33 040	<u>48 108</u> 37 750	<u>38 445</u> 33 975	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 333</u> 33 721	<u>48 899</u> 38 529	<u>39 156</u> 34 676	<u>53 764</u> 50 877	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 690</u> 34 072	<u>49 306</u> 38 930	<u>39 523</u> 35 037	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 641</u> 33 040	<u>48 108</u> 37 750	<u>38 445</u> 33 975	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 984</u> 33 377	<u>48 499</u> 38 135	<u>38 797</u> 34 322	<u>53 237</u> 50 358	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135

					-				
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 496</u> 37 076	<u>52 035</u> 41 616	<u>36 321</u> 33 368	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 892</u> 37 466	<u>52 480</u> 42 054	<u>36 678</u> 33 720	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 892</u> 37 466	<u>52 480</u> 42 054	<u>36 678</u> 33 720	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 297</u> 37 865	<u>52 935</u> 42 501	<u>37 043</u> 34 078	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 134</u> 38 688	<u>53 873</u> 43 425	<u>37 795</u> 34 819	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 566</u> 39 113	<u>54 358</u> 43 902	<u>38 184</u> 35 202	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 505</u> 37 373	<u>51 886</u> 41 948	<u>36 397</u> 33 635	<u>47 237</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 181</u> 37 750	<u>52 804</u> 42 372	<u>36 938</u> 33 975	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 971</u> 38 529	<u>53 691</u> 43 246	<u>37 649</u> 34 676	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 379</u> 38 930	<u>54 149</u> 43 696	<u>38 016</u> 35 037	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 181</u> 37 750	<u>52 804</u> 42 372	<u>36 938</u> 33 975	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 572</u> 38 135	<u>53 243</u> 42 805	<u>37 290</u> 34 322	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 690</u> 34 072	<u>49 306</u> 38 930	<u>39 523</u> 35 037	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 055</u> 34 431	<u>49 723</u> 39 340	<u>39 898</u> 35 406	<u>54 852</u> 51 949	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 055</u> 34 431	<u>49 723</u> 39 340	<u>39 898</u> 35 406	<u>54 852</u> 51 949	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 427</u> 34 797	<u>50 148</u> 39 758	<u>40 281</u> 35 782	<u>55 414</u> 52 501	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 195</u> 35 554	<u>51 026</u> 40 622	<u>41 071</u> 36 560	<u>56 573</u> 53 643	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 592</u> 35 944	<u>51 480</u> 41 069	<u>41 479</u> 36 962	<u>57 172</u> 54 232	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 736</u> 20 026	<u>33 487</u> 23 839	<u>25 468</u> 21 455	<u>32 957</u> 30 086	<u>33 487</u> 23 839	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 390</u> 20 669	<u>34 940</u> 25 270	<u>26 776</u> 22 743	<u>34 485</u> 31 590	<u>34 940</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 016</u> 22 270	<u>36 480</u> 26 786	<u>28 163</u> 24 107	<u>36 090</u> 33 170	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786



					-				
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 379</u> 38 930	<u>54 149</u> 43 696	<u>38 016</u> 35 037	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 796</u> 39 340	<u>54 616</u> 44 156	<u>38 391</u> 35 406	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 796</u> 39 340	<u>54 616</u> 44 156	<u>38 391</u> 35 406	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 221</u> 39 758	<u>55 094</u> 44 626	<u>38 774</u> 35 782	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 099</u> 40 622	<u>56 079</u> 45 596	<u>39 564</u> 36 560	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 552</u> 41 069	<u>56 588</u> 46 097	<u>39 972</u> 36 962	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069

					-				
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 755</u> 23 839	<u>35 248</u> 25 573	<u>24 022</u> 21 455	<u>33 487</u> 23 839	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 208</u> 25 270	<u>36 547</u> 26 852	<u>25 330</u> 22 743	<u>34 940</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 748</u> 26 786	<u>37 911</u> 28 194	<u>26 717</u> 24 107	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 729</u> 23 956	<u>38 657</u> 28 929	<u>30 122</u> 26 036	<u>37 560</u> 34 617	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 729</u> 23 956	<u>38 657</u> 28 929	<u>30 122</u> 26 036	<u>37 560</u> 34 617	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 714</u> 24 926	<u>40 109</u> 30 357	<u>31 428</u> 27 321	<u>35 255</u> 32 347	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 245</u> 27 416	<u>43 374</u> 33 571	<u>34 368</u> 30 214	<u>36 356</u> 33 431	<u>43 374</u> 33 571	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 259	<u>44 282</u> 34 464	<u>35 184</u> 31 018	<u>39 607</u> 36 631	<u>44 282</u> 34 464	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 720</u> 28 868	<u>44 644</u> 34 821	<u>35 511</u> 31 339	<u>41 333</u> 38 330	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 720</u> 28 868	<u>44 644</u> 34 821	<u>35 511</u> 31 339	<u>41 333</u> 38 330	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 319</u> 29 458	<u>45 007</u> 35 179	<u>35 837</u> 31 661	<u>43 768</u> 40 727	<u>45 007</u> 35 179	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 936</u> 20 223	<u>33 729</u> 24 078	<u>25 686</u> 21 670	<u>33 263</u> 30 387	<u>33 729</u> 24 078	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 597</u> 20 873	<u>35 197</u> 25 522	<u>27 007</u> 22 970	<u>34 806</u> 31 906	<u>35 197</u> 25 522	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 545	<u>36 752</u> 27 054	<u>28 408</u> 24 348	<u>36 427</u> 33 501	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 057</u> 24 278	<u>38 951</u> 29 218	<u>30 387</u> 26 296	<u>37 912</u> 34 963	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218

					-				
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 925</u> 28 929	<u>39 161</u> 29 424	<u>28 676</u> 26 036	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 925</u> 28 929	<u>39 161</u> 29 424	<u>28 676</u> 26 036	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>41 377</u> 30 357	<u>37 201</u> 27 495	<u>29 982</u> 27 321	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>44 642</u> 33 571	<u>38 137</u> 28 417	<u>32 922</u> 30 214	<u>43 374</u> 33 571	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>45 550</u> 34 464	<u>40 901</u> 31 137	<u>33 738</u> 31 018	<u>44 282</u> 34 464	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>45 912</u> 34 821	<u>42 368</u> 32 581	<u>34 065</u> 31 339	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>45 912</u> 34 821	<u>42 368</u> 32 581	<u>34 065</u> 31 339	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>46 275</u> 35 179	<u>44 438</u> 34 618	<u>34 391</u> 31 661	<u>45 007</u> 35 179	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 997</u> 24 078	<u>35 508</u> 25 829	<u>24 240</u> 21 670	<u>33 729</u> 24 078	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 464</u> 25 522	<u>36 820</u> 27 120	<u>25 561</u> 22 970	<u>35 197</u> 25 522	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>38 020</u> 27 054	<u>38 198</u> 28 476	<u>26 962</u> 24 348	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>40 219</u> 29 218	<u>39 460</u> 29 719	<u>28 941</u> 26 296	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 057</u> 24 278	<u>38 951</u> 29 218	<u>30 387</u> 26 296	<u>37 912</u> 34 963	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 085</u> 25 291	<u>40 417</u> 30 661	<u>31 706</u> 27 595	<u>35 583</u> 32 671	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 688</u> 27 853	<u>43 716</u> 33 907	<u>34 674</u> 30 516	<u>36 695</u> 33 766	<u>43 716</u> 33 907	<u>43 716</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 573</u> 28 724	<u>44 632</u> 34 809	<u>35 499</u> 31 328	<u>39 979</u> 36 998	<u>44 632</u> 34 809	<u>44 632</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 368	<u>44 998</u> 35 170	<u>35 829</u> 31 653	<u>41 723</u> 38 714	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 368	<u>44 998</u> 35 170	<u>35 829</u> 31 653	<u>41 723</u> 38 714	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 861</u> 29 991	<u>45 365</u> 35 530	<u>36 159</u> 31 977	<u>44 182</u> 41 134	<u>45 365</u> 35 530	<u>45 365</u> 35 530

**212-103.**

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

**212-2.****212-201.**

					-				
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>40 219</u> 29 218	<u>39 460</u> 29 719	<u>28 941</u> 26 296	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 685</u> 30 661	<u>37 480</u> 27 770	<u>30 260</u> 27 595	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>44 984</u> 33 907	<u>38 426</u> 28 701	<u>33 229</u> 30 516	<u>43 716</u> 33 907	<u>43 716</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>45 900</u> 34 809	<u>41 217</u> 31 448	<u>34 053</u> 31 328	<u>44 632</u> 34 809	<u>44 632</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>46 266</u> 35 170	<u>42 699</u> 32 907	<u>34 383</u> 31 653	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>46 266</u> 35 170	<u>42 699</u> 32 907	<u>34 383</u> 31 653	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>46 633</u> 35 530	<u>44 789</u> 34 964	<u>34 713</u> 31 977	<u>45 365</u> 35 530	<u>45 365</u> 35 530

					-				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

8.04-08-2023

98

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.****212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.****212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 991</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520	<u>21 165</u> 17 520	<u>23 738</u> 21 209	<u>26 294</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 059</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571	<u>22 233</u> 18 571	<u>25 204</u> 22 651	<u>27 362</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571

					,	-				
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 457</u> 17 520	<u>30 042</u> 21 209	<u>19 839</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520	<u>26 294</u> 17 520	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 525</u> 18 571	<u>31 507</u> 22 651	<u>20 907</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571	<u>27 362</u> 18 571	



212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 511</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000	<u>23 684</u> 20 000	<u>27 506</u> 24 916	<u>28 814</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 962</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429	<u>25 135</u> 21 429	<u>29 151</u> 26 536	<u>30 265</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 688</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143	<u>25 861</u> 22 143	<u>30 499</u> 27 863	<u>30 991</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 413</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857	<u>26 587</u> 22 857	<u>33 329</u> 30 649	<u>31 717</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 807</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229	<u>27 980</u> 24 229	<u>36 880</u> 34 143	<u>33 110</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 284</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682	<u>29 457</u> 25 682	<u>38 614</u> 35 850	<u>34 587</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 849</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223	<u>31 023</u> 27 223	<u>40 435</u> 37 642	<u>36 153</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 509</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857	<u>32 682</u> 28 857	<u>44 259</u> 41 406	<u>37 812</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984	<u>30 078</u> 20 804	<u>24 736</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 169</u> 19 554	<u>30 712</u> 21 429	<u>25 370</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 996</u> 20 368	<u>31 619</u> 22 321	<u>26 277</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 824</u> 21 183	<u>32 527</u> 23 214	<u>27 184</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214

					-				
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 976</u> 20 000	<u>33 809</u> 24 916	<u>22 359</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000	<u>28 814</u> 20 000
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 427</u> 21 429	<u>35 454</u> 26 536	<u>23 810</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429	<u>30 265</u> 21 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 153</u> 22 143	<u>36 802</u> 27 863	<u>24 536</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143	<u>30 991</u> 22 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 879</u> 22 857	<u>39 633</u> 30 649	<u>25 261</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857	<u>31 717</u> 22 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 272</u> 24 229	<u>43 183</u> 34 143	<u>26 655</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229	<u>33 110</u> 24 229
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 749</u> 25 682	<u>44 917</u> 35 850	<u>28 132</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682	<u>34 587</u> 25 682
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 315</u> 27 223	<u>46 738</u> 37 642	<u>29 697</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223	<u>36 153</u> 27 223
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 974</u> 28 857	<u>50 563</u> 41 406	<u>31 357</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857	<u>37 812</u> 28 857
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>23 355</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>23 989</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>24 896</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>25 803</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 470</u> 21 819	<u>33 234</u> 23 911	<u>27 892</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>25 135</u> 22 473	<u>33 963</u> 24 628	<u>28 621</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>25 820</u> 23 147	<u>34 714</u> 25 367	<u>29 371</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736					

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469

					-				
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>26 511</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>27 239</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>27 990</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

					-				
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-				
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	( 0,7 ) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0202	( 1,8 ) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0203	( 3 ) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0204	( 5 ) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503

8.04-08-2023

106

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 866</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>27 983</u> 26 737	<u>29 908</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 173</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>24 289</u> 23 102	<u>26 215</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 173</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>24 289</u> 23 102	<u>26 215</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102

					-				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 360</u> 26 737	<u>29 360</u> 26 737	<u>27 669</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737	<u>29 197</u> 26 737
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 666</u> 23 102	<u>25 666</u> 23 102	<u>23 976</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 666</u> 23 102	<u>25 666</u> 23 102	<u>23 976</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102	<u>25 504</u> 23 102



212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>30 214</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048	<u>30 330</u> 29 048	<u>32 256</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 193</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>30 310</u> 29 028	<u>32 235</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 193</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>30 310</u> 29 028	<u>32 235</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 591</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483	<u>26 708</u> 25 483	<u>28 634</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 294</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190	<u>26 411</u> 25 190	<u>28 337</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 831</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>26 948</u> 25 718	<u>28 873</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 831</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>26 948</u> 25 718	<u>28 873</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718

**212-502.**

					-				
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 707</u> 29 048	<u>31 707</u> 29 048	<u>30 016</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048	<u>31 544</u> 29 048
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 687</u> 29 028	<u>31 687</u> 29 028	<u>29 996</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 687</u> 29 028	<u>31 687</u> 29 028	<u>29 996</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028	<u>31 524</u> 29 028
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 085</u> 25 483	<u>28 085</u> 25 483	<u>26 394</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483	<u>27 922</u> 25 483
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 788</u> 25 190	<u>27 788</u> 25 190	<u>26 097</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190	<u>27 625</u> 25 190
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 324</u> 25 718	<u>28 324</u> 25 718	<u>26 634</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>28 324</u> 25 718	<u>28 324</u> 25 718	<u>26 634</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718	<u>28 162</u> 25 718

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 693</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>27 810</u> 26 567	<u>29 735</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 883</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770	<u>27 000</u> 25 770	<u>28 925</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770
212-502-0103	, I		1	1000	<u>25 402</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312	<u>25 518</u> 24 312	<u>27 444</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 944</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861	<u>25 061</u> 23 861	<u>26 986</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 631</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427	<u>32 748</u> 31 427	<u>34 673</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 403</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219	<u>31 520</u> 30 219	<u>33 445</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 222</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056	<u>30 339</u> 29 056	<u>32 265</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056

**212-6.****212-601.**

-

					-				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 187</u> 26 567	<u>29 187</u> 26 567	<u>27 496</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567	<u>29 024</u> 26 567
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 376</u> 25 770	<u>28 376</u> 25 770	<u>26 686</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770	<u>28 214</u> 25 770
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 895</u> 24 312	<u>26 895</u> 24 312	<u>25 204</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312	<u>26 733</u> 24 312
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 437</u> 23 861	<u>26 437</u> 23 861	<u>24 747</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861	<u>26 275</u> 23 861

					-				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 125</u> 31 427	<u>34 125</u> 31 427	<u>32 434</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427	<u>33 962</u> 31 427
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 897</u> 30 219	<u>32 897</u> 30 219	<u>31 206</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219	<u>32 734</u> 30 219
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 716</u> 29 056	<u>31 716</u> 29 056	<u>30 025</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056	<u>31 553</u> 29 056

8.04-08-2023

112

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

**213.****213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>96 952</u> 89 884	<u>106 071</u> 89 884	<u>97 706</u> 89 884	<u>123 637</u> 89 884	<u>110 194</u> 89 884	<u>112 808</u> 89 884
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 952</u> 89 884	<u>106 071</u> 89 884	<u>97 706</u> 89 884	<u>123 637</u> 89 884	<u>110 194</u> 89 884	<u>112 808</u> 89 884
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 588</u> 91 471	<u>107 707</u> 91 471	<u>99 342</u> 91 471	<u>125 273</u> 91 471	<u>111 830</u> 91 471	<u>114 444</u> 91 471
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								

8.04-08-2023

					-				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

					-				
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>112 808</u> 89 884	<u>121 703</u> 89 884	<u>96 287</u> 89 884	<u>103 859</u> 89 884	<u>107 378</u> 89 884
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>112 808</u> 89 884	<u>121 703</u> 89 884	<u>96 287</u> 89 884	<u>103 859</u> 89 884	<u>107 378</u> 89 884
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>114 444</u> 91 471	<u>123 339</u> 91 471	<u>97 923</u> 91 471	<u>105 495</u> 91 471	<u>109 015</u> 91 471
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .							

213-101-0501	100	1000	.	1	4500	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>110 681</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000	.	1	4500	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>113 305</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000	.	1	4500	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>116 008</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000	.								
213-102-0201	100	1000	.	1	4800	<u>102 273</u> 94 993	<u>115 085</u> 94 993	<u>104 377</u> 94 993	<u>137 569</u> 94 993	<u>120 362</u> 94 993	<u>123 708</u> 94 993
213-102-0202	125	1000	.	1	4800	<u>103 955</u> 96 624	<u>116 766</u> 96 624	<u>106 059</u> 96 624	<u>139 250</u> 96 624	<u>122 043</u> 96 624	<u>125 389</u> 96 624
213-102-0203	150	1000	.	1	4800	<u>105 670</u> 98 287	<u>118 481</u> 98 287	<u>107 774</u> 98 287	<u>140 965</u> 98 287	<u>123 758</u> 98 287	<u>127 105</u> 98 287
213-102-0204	175	1000	.	1	4800	<u>109 169</u> 101 680	<u>121 981</u> 101 680	<u>111 273</u> 101 680	<u>144 465</u> 101 680	<u>127 257</u> 101 680	<u>130 604</u> 101 680
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000	.								
213-102-0301	125,	1000	.	1	4800	<u>111 947</u> 104 374					

					-				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>110 681</u> 84 821	<u>108 360</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>113 305</u> 87 366	<u>110 984</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>116 008</u> 89 987	<u>113 687</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987

					-				
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>123 708</u> 94 993	<u>135 093</u> 94 993	<u>102 561</u> 94 993	<u>112 253</u> 94 993	<u>116 758</u> 94 993
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>125 389</u> 96 624	<u>136 775</u> 96 624	<u>104 242</u> 96 624	<u>113 934</u> 96 624	<u>118 439</u> 96 624
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>127 105</u> 98 287	<u>138 490</u> 98 287	<u>105 957</u> 98 287	<u>115 650</u> 98 287	<u>120 155</u> 98 287
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>130 604</u> 101 680	<u>141 989</u> 101 680	<u>109 456</u> 101 680	<u>119 149</u> 101 680	<u>123 654</u> 101 680
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800					



213-102-0302	150,	1000	.	1	4800	<u>112 886</u> 105 284	<u>125 697</u> 105 284	<u>114 990</u> 105 284	<u>148 181</u> 105 284	<u>130 974</u> 105 284	<u>134 320</u> 105 284
213-102-0303	175,	1000	.	1	4800	<u>116 367</u> 108 659	<u>129 178</u> 108 659	<u>118 471</u> 108 659	<u>151 662</u> 108 659	<u>134 455</u> 108 659	<u>137 802</u> 108 659
213-102-0304	200,	1000	.	1	4800	<u>119 342</u> 111 544	<u>132 154</u> 111 544	<u>121 446</u> 111 544	<u>154 638</u> 111 544	<u>137 431</u> 111 544	<u>140 777</u> 111 544
213-102-0305	125,	1000	.	1	4800	<u>136 488</u> 109 619					
213-102-0306	150,	1000	.	1	4800	<u>151 710</u> 142 930	<u>164 522</u> 142 930	<u>153 814</u> 142 930	<u>187 006</u> 142 930	<u>169 799</u> 142 930	<u>173 145</u> 142 930
213-102-0307	175,	1000	.	1	4800	<u>155 716</u> 146 814	<u>168 527</u> 146 814	<u>157 820</u> 146 814	<u>191 011</u> 146 814	<u>173 804</u> 146 814	<u>177 150</u> 146 814
213-102-0308	200,	1000	.	1	4800	<u>157 051</u> 148 109	<u>169 862</u> 148 109	<u>159 155</u> 148 109	<u>192 346</u> 148 109	<u>175 139</u> 148 109	<u>178 486</u> 148 109

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085

					-				
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>134 320</u> 105 284	<u>145 706</u> 105 284	<u>113 173</u> 105 284	<u>122 865</u> 105 284	<u>127 370</u> 105 284
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>137 802</u> 108 659	<u>149 187</u> 108 659	<u>116 654</u> 108 659	<u>126 347</u> 108 659	<u>130 852</u> 108 659
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>140 777</u> 111 544	<u>152 162</u> 111 544	<u>119 629</u> 111 544	<u>129 322</u> 111 544	<u>133 827</u> 111 544
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800					
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>173 145</u> 142 930	<u>184 531</u> 142 930	<u>151 998</u> 142 930	<u>161 690</u> 142 930	<u>166 195</u> 142 930
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>177 150</u> 146 814	<u>188 536</u> 146 814	<u>156 003</u> 146 814	<u>165 696</u> 146 814	<u>170 200</u> 146 814
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>178 486</u> 148 109	<u>189 871</u> 148 109	<u>157 338</u> 148 109	<u>167 031</u> 148 109	<u>171 535</u> 148 109

8.04-08-2023

118

					,	
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	

**213-3.****213-301.**

					,						
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>34 345</u> 29 464	<u>31 869</u> 29 464	<u>41 834</u> 29 464	<u>35 565</u> 29 464	<u>36 339</u> 29 464	
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>31 744</u> 29 925	<u>34 371</u> 29 925	<u>32 176</u> 29 925	<u>41 009</u> 29 925	<u>35 452</u> 29 925	<u>36 138</u> 29 925	
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270						

					-				
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 199</u> 29 464	<u>41 548</u> 29 464	<u>31 449</u> 29 464	<u>33 690</u> 29 464	<u>34 732</u> 29 464
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>37 787</u> 29 925	<u>40 756</u> 29 925	<u>31 803</u> 29 925	<u>33 790</u> 29 925	
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					

8.04-08-2023

120

					,						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371						
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207						

**213-302.**

					,							-
213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371	<u>488</u> 371	<u>507</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>280</u> 265							
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>413</u> 390							

**213-304.**

8.04-08-2023

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-302-0100	945-92								
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>507</u> 371	<u>477</u> 446	<u>435</u> 371	<u>486</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1					
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8					

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>463</u> 424	<u>517</u> 424	<u>467</u> 424	<u>582</u> 424	<u>542</u> 424	<u>558</u> 424		
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>380</u> 357	<u>406</u> 357	<u>383</u> 357	<u>437</u> 357	<u>418</u> 357	<u>425</u> 357		

**213-305.**

213-305-0100	945-92											
213-305-0105	, 390 190 188 , 50		1	12	<u>1 200</u> 506							

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2											
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 873</u> 2 790	<u>2 895</u> 2 790	<u>2 875</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 905</u> 2 790	<u>2 911</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 228</u> 2 178								

8.04-08-2023

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{582}{424}$	$\frac{582}{424}$	$\frac{459}{424}$	$\frac{504}{424}$	$\frac{525}{424}$	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{437}{357}$	$\frac{437}{357}$	$\frac{378}{357}$	$\frac{400}{357}$	$\frac{410}{357}$	

213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 872}{2\ 790}$	$\frac{2\ 890}{2\ 790}$	$\frac{2\ 898}{2\ 790}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8			



					,							-	
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$								
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{2\,573}{2\,515}$								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{2\,702}{2\,641}$								
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{3\,701}{3\,617}$								
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{3\,886}{3\,798}$								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{4\,079}{3\,987}$								

**213-307.**

8.04-08-2023

					,			
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90 ,	2	1	16				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9				
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7				
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6				
213-306-0112	90 , -	2	1	16				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8				

126

**213-309.**

**22.**

**221-1.**

**221-101.**

[illegible]

					,					
						-				
221-101-0100	19804-2012									

128

**221-102.**

**221-103.**

[illegible]

					,	-				
221-101-0104	350 19804-2012		1	311		<u>16 188</u> 15 240	<u>16 563</u> 14 034	<u>14 656</u> 14 034	<u>15 111</u> 14 034	<u>15 398</u> 14 034
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232		<u>11 523</u> 10 823	<u>11 797</u> 9 917	<u>10 375</u> 9 917	<u>10 714</u> 9 917	<u>10 928</u> 9 917
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229		<u>11 944</u> 11 246	<u>12 218</u> 10 356	<u>10 814</u> 10 356	<u>11 149</u> 10 356	<u>11 360</u> 10 356
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228		<u>12 844</u> 12 138	<u>13 118</u> 11 252	<u>11 719</u> 11 252	<u>12 053</u> 11 252	<u>12 263</u> 11 252

					,	-				
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458		<u>68 337</u> 61 553	<u>70 794</u> 53 167	<u>56 394</u> 52 186	<u>59 991</u> 52 186	<u>62 254</u> 52 186

					,	-				
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>88 260</u> 84 784						
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 155</u> 102 121	<u>112 176</u> 102 121	<u>106 653</u> 102 121	<u>122 496</u> 102 121	<u>114 897</u> 102 121	<u>116 623</u> 102 121	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>82 733</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763	<u>92 929</u> 68 763	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>83 608</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601	<u>93 821</u> 69 601	

					,	-				
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>119 162</u> 111 618	<u>122 496</u> 102 121	<u>107 023</u> 102 121	<u>110 715</u> 102 121	<u>113 039</u> 102 121	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>149 148</u> 137 044	

					,	-				
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763	<u>91 130</u> 68 763	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601	<u>93 407</u> 70 962	



221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 773</u> 76 625	<u>95 579</u> 76 625	<u>91 974</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>101 586</u> 76 625	<u>100 985</u> 76 625

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2477	<u>126 059</u> 111 053	<u>131 356</u> 111 053	<u>127 459</u> 111 053	<u>144 445</u> 111 053	<u>137 140</u> 111 053	<u>138 966</u> 111 053
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>112 276</u> 107 575	<u>125 090</u> 107 575	<u>114 181</u> 107 575	<u>160 249</u> 107 575	<u>130 091</u> 107 575	<u>133 721</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>114 239</u> 109 514	<u>127 052</u> 109 514	<u>116 143</u> 109 514	<u>162 212</u> 109 514	<u>132 054</u> 109 514	<u>135 683</u> 109 514
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>123 164</u> 118 264	<u>136 238</u> 118 264	<u>125 107</u> 118 264	<u>172 112</u> 118 264	<u>141 341</u> 118 264	<u>145 044</u> 118 264
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>145 349</u> 140 118	<u>158 683</u> 140 118	<u>147 331</u> 140 118	<u>195 272</u> 140 118	<u>163 888</u> 140 118	<u>167 666</u> 140 118

					-				
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625	<u>98 535</u> 75 989

					-				
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2477	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053	<u>134 583</u> 111 053
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>141 488</u> 107 575	<u>155 469</u> 107 575	<u>114 243</u> 107 575	<u>122 406</u> 107 575	<u>126 676</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>143 451</u> 109 514	<u>157 432</u> 109 514	<u>116 205</u> 109 514	<u>124 369</u> 109 514	<u>128 638</u> 109 514
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>152 969</u> 118 264	<u>167 235</u> 118 264	<u>125 170</u> 118 264	<u>133 499</u> 118 264	<u>137 856</u> 118 264
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>175 749</u> 140 118	<u>190 298</u> 140 118	<u>147 396</u> 140 118	<u>155 891</u> 140 118	<u>160 334</u> 140 118

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>101 617</u> 98 576	<u>108 596</u> 98 576	<u>102 654</u> 98 576	<u>127 748</u> 98 576	<u>111 321</u> 98 576	<u>113 298</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 576</u> 100 512	<u>110 556</u> 100 512	<u>104 613</u> 100 512	<u>129 708</u> 100 512	<u>113 280</u> 100 512	<u>115 257</u> 100 512
222-101-0207	31310-7	3	1	1330	<u>129 972</u> 126 609	<u>136 900</u> 126 609	<u>131 002</u> 126 609	<u>155 909</u> 126 609	<u>139 604</u> 126 609	<u>141 567</u> 126 609
222-101-0208	3131-8-9	3	1	1900	<u>131 539</u> 127 377	<u>141 436</u> 127 377	<u>133 010</u> 127 377	<u>168 592</u> 127 377	<u>145 299</u> 127 377	<u>148 102</u> 127 377
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>111 899</u> 107 202	<u>124 712</u> 107 202	<u>113 803</u> 107 202	<u>159 872</u> 107 202	<u>129 714</u> 107 202	<u>133 344</u> 107 202

					-				
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>117 529</u> 98 576	<u>125 145</u> 98 576	<u>102 688</u> 98 576	<u>107 135</u> 98 576	<u>109 460</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>119 488</u> 100 512	<u>127 104</u> 100 512	<u>104 647</u> 100 512	<u>109 094</u> 100 512	<u>111 419</u> 100 512
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>145 766</u> 126 609	<u>153 325</u> 126 609	<u>131 036</u> 126 609	<u>135 449</u> 126 609	<u>137 758</u> 126 609
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>154 102</u> 127 377	<u>164 900</u> 127 377	<u>133 058</u> 127 377	<u>139 363</u> 127 377	<u>142 661</u> 127 377
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>141 111</u> 107 202	<u>155 092</u> 107 202	<u>113 866</u> 107 202	<u>122 029</u> 107 202	<u>126 298</u> 107 202

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>114 667</u> 109 937	<u>127 481</u> 109 937	<u>116 571</u> 109 937	<u>162 640</u> 109 937	<u>132 482</u> 109 937	<u>136 112</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>115 267</u> 110 502	<u>128 185</u> 110 502	<u>117 187</u> 110 502	<u>163 630</u> 110 502	<u>133 227</u> 110 502	<u>136 886</u> 110 502
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>136 112</u> 130 922	<u>149 707</u> 130 922	<u>138 132</u> 130 922	<u>187 010</u> 130 922	<u>155 013</u> 130 922	<u>158 864</u> 130 922
222-101-0305		3	1	1350	<u>105 986</u> 102 880	<u>113 018</u> 102 880	<u>107 031</u> 102 880	<u>132 312</u> 102 880	<u>115 762</u> 102 880	<u>117 754</u> 102 880
222-101-0306		3	1	1340	<u>102 784</u> 99 730	<u>109 764</u> 99 730	<u>103 822</u> 99 730	<u>128 916</u> 99 730	<u>112 489</u> 99 730	<u>114 466</u> 99 730
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>114 128</u> 110 939	<u>121 108</u> 110 939	<u>115 165</u> 110 939	<u>140 260</u> 110 939	<u>123 832</u> 110 939	<u>125 809</u> 110 939

8.04-08-2023

					-				
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>143 879</u> 109 937	<u>157 860</u> 109 937	<u>116 634</u> 109 937	<u>124 797</u> 109 937	<u>129 066</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>144 716</u> 110 502	<u>158 811</u> 110 502	<u>117 249</u> 110 502	<u>125 479</u> 110 502	<u>129 783</u> 110 502
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>167 105</u> 130 922	<u>181 939</u> 130 922	<u>138 198</u> 130 922	<u>146 859</u> 130 922	<u>151 389</u> 130 922
222-101-0305		3	1	1350	<u>122 017</u> 102 880	<u>129 689</u> 102 880	<u>107 065</u> 102 880	<u>111 545</u> 102 880	<u>113 888</u> 102 880
222-101-0306		3	1	1340	<u>118 697</u> 99 730	<u>126 312</u> 99 730	<u>103 856</u> 99 730	<u>108 302</u> 99 730	<u>110 628</u> 99 730
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>130 040</u> 110 939	<u>137 656</u> 110 939	<u>115 199</u> 110 939	<u>119 646</u> 110 939	<u>121 971</u> 110 939

222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>135 977</u> <u>132 296</u>	<u>143 843</u> <u>132 296</u>	<u>137 146</u> <u>132 296</u>	<u>165 424</u> <u>132 296</u>	<u>146 913</u> <u>132 296</u>	<u>149 141</u> <u>132 296</u>
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>104 098</u> <u>99 508</u>	<u>116 860</u> <u>99 508</u>	<u>105 995</u> <u>99 508</u>	<u>151 876</u> <u>99 508</u>	<u>121 841</u> <u>99 508</u>	<u>125 456</u> <u>99 508</u>
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>122 888</u> <u>118 033</u>	<u>135 806</u> <u>118 033</u>	<u>124 808</u> <u>118 033</u>	<u>171 251</u> <u>118 033</u>	<u>140 848</u> <u>118 033</u>	<u>144 507</u> <u>118 033</u>
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>185 152</u> <u>179 394</u>	<u>198 694</u> <u>179 394</u>	<u>187 164</u> <u>179 394</u>	<u>235 855</u> <u>179 394</u>	<u>203 980</u> <u>179 394</u>	<u>207 817</u> <u>179 394</u>
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 602</u> <u>95 460</u>	<u>106 103</u> <u>95 460</u>	<u>99 717</u> <u>95 460</u>	<u>126 684</u> <u>95 460</u>	<u>109 030</u> <u>95 460</u>	<u>111 155</u> <u>95 460</u>
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 262</u> <u>100 971</u>	<u>112 075</u> <u>100 971</u>	<u>105 424</u> <u>100 971</u>	<u>133 514</u> <u>100 971</u>	<u>115 125</u> <u>100 971</u>	<u>117 338</u> <u>100 971</u>

					-				
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>153 908</u> 132 296	<u>162 490</u> 132 296	<u>137 185</u> 132 296	<u>142 195</u> 132 296	<u>144 816</u> 132 296
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>133 192</u> 99 508	<u>147 116</u> 99 508	<u>106 057</u> 99 508	<u>114 187</u> 99 508	<u>118 439</u> 99 508
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>152 337</u> 118 033	<u>166 432</u> 118 033	<u>124 871</u> 118 033	<u>133 100</u> 118 033	<u>137 404</u> 118 033
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>216 026</u> 179 394	<u>230 803</u> 179 394	<u>187 230</u> 179 394	<u>195 858</u> 179 394	<u>200 370</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>115 702</u> 95 460	<u>123 886</u> 95 460	<u>99 753</u> 95 460	<u>104 532</u> 95 460	<u>107 031</u> 95 460
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>122 075</u> 100 971	<u>130 600</u> 100 971	<u>105 462</u> 100 971	<u>110 439</u> 100 971	<u>113 042</u> 100 971



222-101-0406	7  31310-2015	3	1	1650	<u>119 762</u> 116 081	<u>128 356</u> 116 081	<u>121 039</u> 116 081	<u>151 939</u> 116 081	<u>131 711</u> 116 081	<u>134 145</u> 116 081
222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>132 197</u> 128 547	<u>140 114</u> 128 547	<u>133 374</u> 128 547	<u>161 839</u> 128 547	<u>143 205</u> 128 547	<u>145 447</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 305</u> 161 800	<u>180 692</u> 161 800	<u>169 295</u> 161 800	<u>217 423</u> 161 800	<u>185 917</u> 161 800	<u>189 709</u> 161 800

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>107 581</u> 103 555	<u>113 547</u> 103 555	<u>108 074</u> 103 555	<u>126 965</u> 112 043	<u>116 244</u> 103 555	<u>117 954</u> 103 555	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>100 025</u> 96 154	<u>105 850</u> 96 154	<u>100 507</u> 96 154	<u>115 835</u> 96 154	<u>108 483</u> 96 154	<u>110 153</u> 96 154	


					,					
						-				
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>120 707</u> 113 201	<u>113 275</u> 93 182	<u>108 441</u> 103 555	<u>112 099</u> 103 555	<u>114 402</u> 103 555	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>113 162</u> 105 888	<u>115 835</u> 96 154	<u>100 865</u> 96 154	<u>104 437</u> 96 154	<u>106 685</u> 96 154	

222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>107 360</u> 103 337	<u>113 326</u> 103 337	<u>107 853</u> 103 337	<u>122 515</u> 110 312	<u>116 023</u> 103 337	<u>117 733</u> 103 337	
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>106 557</u> 102 546	<u>112 515</u> 102 546	<u>107 049</u> 102 546	<u>122 729</u> 102 546	<u>115 209</u> 102 546	<u>116 917</u> 102 546	
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>106 233</u> 102 219	<u>112 208</u> 102 219	<u>106 727</u> 102 219	<u>122 451</u> 102 219	<u>114 909</u> 102 219	<u>116 622</u> 102 219	
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066	<u>220 724</u> 191 066	
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>135 277</u> 130 917	<u>141 254</u> 130 917	<u>135 771</u> 130 917	<u>143 714</u> 130 348	<u>143 957</u> 130 917	<u>145 670</u> 130 917	
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>155 917</u> 151 337	<u>161 843</u> 151 337	<u>156 407</u> 151 337	<u>155 263</u> 140 759	<u>164 521</u> 151 337	<u>166 220</u> 151 337	
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>89 722</u> 85 914	<u>95 676</u> 85 914	<u>90 215</u> 85 914	<u>105 882</u> 85 914	<u>98 368</u> 85 914	<u>100 075</u> 85 914	
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>91 340</u> 87 502	<u>97 315</u> 87 502	<u>91 834</u> 87 502	<u>107 558</u> 87 502	<u>100 016</u> 87 502	<u>101 729</u> 87 502	
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>92 634</u> 88 781	<u>98 609</u> 88 781	<u>93 128</u> 88 781	<u>108 852</u> 88 781	<u>101 311</u> 88 781	<u>103 024</u> 88 781	
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 251</u> 103 226	<u>113 224</u> 103 226	<u>107 745</u> 103 226	<u>123 462</u> 103 226	<u>115 924</u> 103 226	<u>117 636</u> 103 226	
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>101 115</u> 97 172	<u>107 069</u> 97 172	<u>101 607</u> 97 172	<u>117 275</u> 97 172	<u>109 760</u> 97 172	<u>111 467</u> 97 172	
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>98 689</u> 94 767	<u>104 657</u> 94 767	<u>99 182</u> 94 767	<u>114 887</u> 94 767	<u>107 355</u> 94 767	<u>109 066</u> 94 767	

8.04-08-2023

					-				
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>120 515</u> 113 010	<u>120 183</u> 100 008	<u>108 220</u> 103 337	<u>111 879</u> 103 337	<u>114 181</u> 103 337
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 758</u> 112 270	<u>122 729</u> 102 546	<u>107 416</u> 102 546	<u>111 070</u> 102 546	<u>113 369</u> 102 546
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>119 420</u> 111 919	<u>122 451</u> 102 219	<u>107 094</u> 102 219	<u>110 759</u> 102 219	<u>113 065</u> 102 219
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066	<u>216 315</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>148 459</u> 140 612	<u>145 639</u> 130 348	<u>136 138</u> 130 917	<u>139 804</u> 130 917	<u>142 111</u> 130 917
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>169 056</u> 161 017	<u>156 873</u> 140 759	<u>156 772</u> 151 337	<u>160 405</u> 151 337	<u>162 692</u> 151 337
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>102 880</u> 95 597	<u>105 882</u> 85 914	<u>90 581</u> 85 914	<u>94 232</u> 85 914	<u>96 530</u> 85 914
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>104 589</u> 97 264	<u>107 558</u> 87 502	<u>92 201</u> 87 502	<u>95 866</u> 87 502	<u>98 172</u> 87 502
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>105 855</u> 98 516	<u>108 852</u> 88 781	<u>93 496</u> 88 781	<u>97 160</u> 88 781	<u>99 466</u> 88 781
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>120 471</u> 112 960	<u>123 462</u> 103 226	<u>108 112</u> 103 226	<u>111 775</u> 103 226	<u>114 080</u> 103 226
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>114 309</u> 106 891	<u>117 275</u> 97 172	<u>101 973</u> 97 172	<u>105 625</u> 97 172	<u>107 922</u> 97 172
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>111 922</u> 104 517	<u>114 887</u> 94 767	<u>99 549</u> 94 767	<u>103 209</u> 94 767	<u>105 512</u> 94 767

222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>96 648</u> 92 753	<u>102 611</u> 92 753	<u>97 141</u> 92 753	<u>112 833</u> 92 753	<u>105 307</u> 92 753	<u>107 017</u> 92 753
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>130 018</u> 125 728	<u>135 979</u> 125 728	<u>130 511</u> 125 728	<u>126 550</u> 109 512	<u>138 674</u> 125 728	<u>140 383</u> 125 728
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361	<u>130 845</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042	<u>65 109</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>167 435</u> 162 699	<u>173 404</u> 162 699	<u>167 929</u> 162 699	<u>183 634</u> 162 699	<u>176 102</u> 162 699	<u>177 813</u> 162 699

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>226 643</u> 221 173	<u>232 681</u> 221 173	<u>227 143</u> 221 173	<u>243 030</u> 221 173	<u>235 410</u> 221 173	<u>237 141</u> 221 173

**222-203.**

8.04-08-2023

					-				
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>109 863</u> 102 487	<u>112 833</u> 92 753	<u>97 508</u> 92 753	<u>101 165</u> 92 753	<u>103 466</u> 92 753
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>143 235</u> 135 466	<u>123 960</u> 107 662	<u>130 877</u> 125 728	<u>134 533</u> 125 728	<u>136 833</u> 125 728
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361	<u>129 000</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042	<u>63 274</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>180 651</u> 172 432	<u>183 634</u> 162 699	<u>168 296</u> 162 699	<u>171 956</u> 162 699	<u>174 259</u> 162 699

					-				
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>239 979</u> 230 986	<u>243 030</u> 221 173	<u>227 514</u> 221 173	<u>231 216</u> 221 173	<u>233 546</u> 221 173

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695	<u>6 326</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690	<u>7 288</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684	<u>8 535</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 980</u> 8 679	<u>9 716</u> 8 679	<u>9 782</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 740</u> 9 854	<u>11 025</u> 9 854	<u>10 815</u> 9 854	<u>11 730</u> 9 854	<u>11 337</u> 9 854	<u>11 435</u> 9 854
222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>146 512</u> 141 981	<u>152 573</u> 141 981	<u>147 013</u> 141 981	<u>171 317</u> 141 981	<u>155 314</u> 141 981	<u>157 051</u> 141 981
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 448</u> 11 967	<u>13 017</u> 12 530	<u>12 508</u> 11 967	<u>10 359</u> 9 903	<u>13 099</u> 12 611	<u>13 705</u> 11 967
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>11 429</u> 9 831					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 104</u> 10 493					

222-3.

					-				
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695	<u>6 238</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690	<u>7 209</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684	<u>8 416</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679	<u>9 623</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854	<u>11 199</u> 9 854
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>161 228</u> 141 981	<u>168 747</u> 141 981	<u>147 386</u> 141 981	<u>151 103</u> 141 981	<u>153 442</u> 141 981
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 507</u> 12 611	<u>10 883</u> 9 903	<u>12 552</u> 11 967	<u>13 045</u> 12 557	<u>13 275</u> 11 967
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314				<u>12 000</u> 10 595	



8.04-08-2023

148

**222-301.**

, ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 880</u> 7 686	<u>8 097</u> 7 686	<u>7 898</u> 7 686	<u>7 165</u> 6 564	<u>8 195</u> 7 686	<u>8 257</u> 7 686	
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 802</u> 19 079	<u>20 862</u> 19 079	<u>19 890</u> 19 079	<u>22 678</u> 19 079	<u>21 341</u> 19 079	<u>21 644</u> 19 079	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 425</u> 11 265						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 402</u> 12 919	<u>14 106</u> 12 919	<u>13 460</u> 12 919	<u>15 313</u> 12 919	<u>14 424</u> 12 919	<u>14 626</u> 12 919	

**222-302.**

,

222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>40 883</u> 35 671						
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455	<u>59 239</u> 48 455	<u>60 401</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>56 448</u> 50 428						

					-				
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 325</u> 8 006	<u>7 210</u> 6 564	<u>7 911</u> 7 686	<u>8 044</u> 7 686	<u>8 128</u> 7 686
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 235</u> 20 892	<u>22 678</u> 19 079	<u>19 955</u> 19 079	<u>20 605</u> 19 079	<u>21 013</u> 19 079
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>15 089</u> 14 193	<u>15 313</u> 12 919	<u>13 504</u> 12 919	<u>13 935</u> 12 919	<u>14 207</u> 12 919

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875					
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455	<u>57 564</u> 48 455	
222-302-0105	27.12-5		1	975					

												-
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>62 299</u> 55 660							
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309	<u>71 872</u> 58 309	<u>73 341</u> 58 309	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632	<u>80 632</u> 65 632	<u>82 254</u> 65 632	
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>75 266</u> 67 238							
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>171 983</u> 167 106	<u>178 140</u> 167 106	<u>172 492</u> 167 106	<u>197 179</u> 167 106	<u>180 923</u> 167 106	<u>182 688</u> 167 106	<u>186 931</u> 167 106	

**225.****225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016											
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 840</u> 4 639	<u>5 150</u> 4 639	<u>4 865</u> 4 639	<u>4 824</u> 4 208	<u>5 290</u> 4 639	<u>5 379</u> 4 639		
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 757</u> 6 881	<u>10 546</u> 6 881	<u>9 939</u> 6 881	<u>7 156</u> 6 796	<u>9 757</u> 6 881	<u>8 306</u> 6 881		

222-302-0106	27.13-6		1	1075					
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309	<u>69 757</u> 58 309	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632	<u>78 297</u> 65 632	
222-302-0111	36.12-5		1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>194 568</u> 167 106	<u>172 871</u> 167 106	<u>176 646</u> 167 106	<u>179 022</u> 167 106	

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 527</u> 5 145	<u>4 936</u> 4 208	<u>4 884</u> 4 639	<u>5 075</u> 4 639	<u>5 194</u> 4 639
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 588</u> 6 796	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881	



					-				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 881</u> 14 769	<u>14 398</u> 12 268	<u>14 003</u> 13 289	<u>14 559</u> 13 289	<u>14 909</u> 13 289
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238	<u>8 076</u> 6 238
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 409</u> 14 104	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280	<u>16 337</u> 12 656
225-101-0106	10-9		1	600	<u>24 036</u> 22 293	<u>23 384</u> 20 015	<u>21 071</u> 19 957	<u>21 949</u> 19 957	<u>22 502</u> 19 957
225-101-0108	15-6		1	660	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 422</u> 21 291	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557	<u>24 512</u> 18 487
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>41 728</u> 38 804	<u>39 157</u> 33 538	<u>36 786</u> 34 910	<u>38 249</u> 34 910	<u>39 170</u> 34 910
225-101-0110	20-6		1	980	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 340</u> 33 157	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572	<u>39 241</u> 30 239
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>67 499</u> 63 102	<u>61 759</u> 53 399	<u>60 184</u> 57 339	<u>62 350</u> 57 339	<u>63 713</u> 57 339
225-101-0114	15-3		1	320	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854	<u>20 332</u> 9 854
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760	
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679	<u>9 281</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016								

225-101-0601	10		1	450	<u>24 363</u> 23 579	<u>25 437</u> 23 579	<u>24 452</u> 23 579	<u>24 393</u> 22 168	<u>25 923</u> 23 579	<u>26 231</u> 23 579
225-101-0602	15		1	950	<u>52 265</u> 50 600	<u>54 532</u> 50 600	<u>52 452</u> 50 600	<u>51 207</u> 46 515	<u>55 557</u> 50 600	<u>56 206</u> 50 600
225-101-0603	20		1	1480	<u>100 863</u> 98 039	<u>104 395</u> 98 039	<u>101 155</u> 98 039	<u>96 282</u> 88 776	<u>105 992</u> 98 039	<u>107 004</u> 98 039
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 616</u> 13 179	<u>14 212</u> 13 179	<u>13 665</u> 13 179	<u>13 751</u> 12 513	<u>14 482</u> 13 179	<u>14 653</u> 13 179
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 853</u> 15 233	<u>17 355</u> 15 233	<u>16 963</u> 15 233	<u>18 671</u> 15 233	<u>17 936</u> 15 233	<u>18 120</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>41 672</u> 40 429	<u>43 294</u> 40 429	<u>41 806</u> 40 429	<u>40 606</u> 37 200	<u>44 028</u> 40 429	<u>44 493</u> 40 429
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>43 565</u> 42 300	<u>45 187</u> 42 300	<u>43 699</u> 42 300	<u>47 969</u> 42 300	<u>45 921</u> 42 300	<u>46 386</u> 42 300
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>76 535</u> 74 110	<u>79 828</u> 74 110	<u>76 808</u> 74 110	<u>85 473</u> 74 110	<u>81 317</u> 74 110	<u>82 261</u> 74 110
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>73 731</u> 64 999	<u>76 332</u> 64 999	<u>74 170</u> 64 999	<u>83 595</u> 64 999	<u>79 542</u> 64 999	<u>80 555</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 650</u> 65 457	<u>83 439</u> 65 457	<u>80 524</u> 65 457	<u>66 770</u> 64 658	<u>79 650</u> 65 457	<u>72 684</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>76 802</u> 69 248	<u>79 357</u> 69 248	<u>77 477</u> 69 248	<u>85 673</u> 69 248	<u>82 148</u> 69 248	<u>83 029</u> 69 248
225-101-0620	10		1	800	<u>34 221</u> 30 750					
225-101-0621	6		1	2260	<u>78 637</u> 69 185					

					-				
225-101-0601	10		1	450	<u>26 742</u> 25 332	<u>24 781</u> 22 168	<u>24 518</u> 23 579	<u>25 177</u> 23 579	<u>25 591</u> 23 579
225-101-0602	15		1	950	<u>57 287</u> 54 299	<u>52 028</u> 46 515	<u>52 592</u> 50 600	<u>53 982</u> 50 600	<u>54 857</u> 50 600
225-101-0603	20		1	1480	<u>108 687</u> 103 802	<u>97 561</u> 88 776	<u>101 373</u> 98 039	<u>103 538</u> 98 039	<u>104 901</u> 98 039
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 938</u> 14 153	<u>13 968</u> 12 513	<u>13 702</u> 13 179	<u>14 068</u> 13 179	<u>14 298</u> 13 179
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233	<u>17 679</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>45 266</u> 43 077	<u>41 194</u> 37 200	<u>41 906</u> 40 429	<u>42 901</u> 40 429	<u>43 527</u> 40 429
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>47 159</u> 44 948	<u>47 969</u> 42 300	<u>43 799</u> 42 300	<u>44 794</u> 42 300	<u>45 420</u> 42 300
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>83 831</u> 79 483	<u>85 473</u> 74 110	<u>77 010</u> 74 110	<u>79 030</u> 74 110	<u>80 300</u> 74 110
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999	<u>78 123</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>76 735</u> 65 457	<u>68 844</u> 64 658	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457	
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248	<u>80 914</u> 69 248
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					





8.04-08-2023

					,	-				
225-101-0622	10		1	2480						

					,	-				
225-108-0100	13015-2012	3								

8.04-08-2023

158

225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	<u>160 642</u> 132 152

**225-110.**

225-110-0600	-	13015-2012	3				
225-110-0601	-	13015-2012	3	1	2478	<u>107 228</u> 103 231	<u>111 511</u> 103 231
225-110-0602	-	13015-2012	3	1	2475	<u>119 814</u> 115 671	<u>124 092</u> 115 671
225-110-0603	-	13015-2012	3	1	2524	<u>138 616</u> 134 196	<u>142 979</u> 134 196

**225-2.****225-201.**

225-201-0100		13015-2012									
225-201-0101		1-10		1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652	<u>40 575</u> 29 652

8.04-08-2023

					,	-				
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	<u>156 232</u> 132 152

					,	-				
225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000		<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652	<u>38 813</u> 29 652

225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490	<u>79 030</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641	<u>144 108</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542	<u>207 529</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651	<u>487 148</u> 418 651

**225-202.**

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>78 420</u> 68 788					
225-202-0102	2		1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493	<u>31 685</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607	<u>47 657</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>89 919</u> 87 170	<u>93 570</u> 87 170	<u>90 221</u> 87 170	<u>99 828</u> 87 170	<u>95 220</u> 87 170	<u>96 267</u> 87 170
225-202-0105	5		1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973	<u>127 773</u> 101 973

					-				
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651	<u>476 889</u> 418 651

					-				
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750					
225-202-0102	2		1	550	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493	<u>30 716</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607	<u>46 070</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>98 007</u> 93 127	<u>99 828</u> 87 170	<u>90 445</u> 87 170	<u>92 684</u> 87 170	<u>94 093</u> 87 170
225-202-0105	5		1	2300	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973	<u>123 719</u> 101 973

**8.04-08-2023**

162

225-202-0400	13015-2012										
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>21 834</u> 19 888						
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944	<u>139 762</u> 111 944	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>128 379</u> 124 134	<u>134 285</u> 124 134	<u>128 868</u> 124 134	<u>144 409</u> 124 134	<u>136 955</u> 124 134	<u>138 648</u> 124 134	
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668	<u>127 167</u> 99 668	
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>22 658</u> 21 340						
225-202-1206	15-8		1	165	<u>20 404</u> 19 245						
225-202-1209	5		1	73	<u>9 690</u> 9 165						

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								

					,	-				
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944	<u>135 398</u> 111 944	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>141 533</u> 133 841	<u>144 409</u> 124 134	<u>129 231</u> 124 134	<u>132 852</u> 124 134	<u>135 132</u> 124 134	
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668	<u>122 816</u> 99 668	
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

					,	-				
225-203-0100	13015-2012	3								



225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110	<u>64 358</u> 51 110	
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465	<u>99 126</u> 85 465	
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 900</u> 110 776	<u>120 889</u> 110 776	<u>115 395</u> 110 776	<u>131 157</u> 110 776	<u>123 597</u> 110 776	<u>125 314</u> 110 776	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009	<u>107 446</u> 80 009	
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398	<u>170 135</u> 141 398	
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004	<u>256 785</u> 226 004	
225-203-0700	13015-2012										
225-203-0701	1		1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131	<u>10 656</u> 9 131	
225-203-0702	2		1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267	<u>19 885</u> 17 267	
225-203-0703	3		1	350	<u>26 313</u> 24 108						
225-203-0704	4		1	480	<u>30 641</u> 27 724						
225-203-0705	5		1	600	<u>44 710</u> 43 520	<u>46 142</u> 43 520	<u>44 828</u> 43 520	<u>48 596</u> 43 520	<u>46 789</u> 43 520	<u>47 199</u> 43 520	

						-				
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110	<u>60 962</u> 51 110	
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465	<u>95 729</u> 85 465	
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>128 129</u> 120 511	<u>131 157</u> 110 776	<u>115 763</u> 110 776	<u>119 436</u> 110 776	<u>121 748</u> 110 776	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009	<u>103 038</u> 80 009	
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398	<u>165 715</u> 141 398	
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004	<u>252 304</u> 226 004	
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131	<u>10 427</u> 9 131	
225-203-0702	2		1	220	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267	<u>19 497</u> 17 267	
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600	<u>52 610</u> 50 528	<u>48 596</u> 43 520	<u>44 916</u> 43 520	<u>45 794</u> 43 520	<u>46 347</u> 43 520	

225-203-0706	6		1	1250	<u>91 338</u> 88 879	<u>94 320</u> 88 879	<u>91 584</u> 88 879	<u>99 434</u> 88 879	<u>95 669</u> 88 879	<u>96 524</u> 88 879
225-203-0707	7		1	1770	<u>148 467</u> 144 760	<u>152 691</u> 144 760	<u>148 817</u> 144 760	<u>159 931</u> 144 760	<u>154 601</u> 144 760	<u>155 811</u> 144 760
225-203-0708	8		1	2880	<u>206 182</u> 200 570	<u>213 055</u> 200 570	<u>206 751</u> 200 570	<u>224 836</u> 200 570	<u>216 162</u> 200 570	<u>218 132</u> 200 570

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>307 028</u> 290 821					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>332 064</u> 313 328					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>981 940</u> 936 199					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					

					,					
						-				
225-203-0706	6		1	1250	<u>97 946</u> 93 747	<u>99 434</u> 88 879	<u>91 768</u> 88 879	<u>93 597</u> 88 879	<u>94 748</u> 88 879	
225-203-0707	7		1	1770	<u>157 824</u> 151 652	<u>159 931</u> 144 760	<u>149 076</u> 144 760	<u>151 666</u> 144 760	<u>153 296</u> 144 760	
225-203-0708	8		1	2880	<u>221 407</u> 211 784	<u>224 836</u> 200 570	<u>207 173</u> 200 570	<u>211 388</u> 200 570	<u>214 040</u> 200 570	

					,	-				
225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						
225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						

225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>347 358</u> 326 692					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>355 506</u> 330 280					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>371 056</u> 345 525					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>487 887</u> 454 685					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>488 441</u> 456 044					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>597 006</u> 557 997					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>811 700</u> 768 482					

					,	-				
225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						

225-204-0129	3-		1	4300	<u>364 916</u> 340 238					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>527 754</u> 491 938					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>220 712</u> 206 605					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>206 409</u> 194 294					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>158 125</u> 143 207					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>153 879</u> 140 674					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>202 199</u> 184 786					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>297 909</u> 280 250					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>521 094</u> 485 407					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>303 368</u> 282 587					

					,	-				
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						



225-204-0178	-4		1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>332 570</u> 311 990					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>313 670</u> 295 498					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>428 853</u> 403 125					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>306 469</u> 283 141					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>330 526</u> 305 810					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>344 960</u> 319 961					

					,	-				
225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						

225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>387 657</u> 354 587					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>413 798</u> 380 216					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>394 912</u> 364 348					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>381 274</u> 350 978					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>280 061</u> 257 251					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 789</u> 203 731					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 066</u> 226 310					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>291 181</u> 275 691					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>402 564</u> 379 470					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>411 722</u> 388 450					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>458 595</u> 432 284					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>467 754</u> 441 264					

					,	-				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>551 750</u> 520 353					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>625 805</u> 588 351					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>633 213</u> 595 613					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>393 017</u> 371 945					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>498 218</u> 472 027					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>629 143</u> 597 858					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>722 470</u> 687 114					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>686 780</u> 652 124					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>756 409</u> 720 387					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>714 821</u> 673 910					

					,	-				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						

**8.04-08-2023**

178

[illegible]

					,	-				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									



225-204-0301	95-2		1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 352</u> 42 013	<u>51 427</u> 42 538	<u>47 074</u> 42 538
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>61 504</u> 59 950	<u>63 294</u> 59 950	<u>61 652</u> 59 950	<u>66 362</u> 59 950	<u>64 103</u> 59 950	<u>64 616</u> 59 950
225-204-0304	95-3		1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>56 354</u> 52 499					
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>67 222</u> 63 153					
225-204-0307	105		1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>68 428</u> 66 324	<u>81 087</u> 67 153	<u>74 266</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>90 162</u> 87 800	<u>92 966</u> 87 800	<u>90 393</u> 87 800	<u>97 772</u> 87 800	<u>94 233</u> 87 800	<u>95 037</u> 87 800
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>75 545</u> 70 956					
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					

					-				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 606</u> 42 538	<u>44 648</u> 42 013	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538	
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>65 469</u> 62 870	<u>66 362</u> 59 950	<u>61 762</u> 59 950	<u>62 860</u> 59 950	<u>63 551</u> 59 950
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000				<u>63 126</u> 58 638	
225-204-0306	95-5		1	1000				<u>71 827</u> 67 169	
225-204-0307	105		1	1175	<u>78 233</u> 67 153	<u>70 459</u> 66 324	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>96 373</u> 92 375	<u>97 772</u> 87 800	<u>90 566</u> 87 800	<u>92 285</u> 87 800	<u>93 367</u> 87 800
225-204-0310	105-5		1	1100					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881	<u>80 917</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130				<u>84 491</u> 79 162	
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					

**8.04-08-2023**

182

[illegible]

8.04-08-2023

					-				
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>332 593</u> 320 023	<u>336 819</u> 306 200	<u>315 048</u> 306 200	<u>320 243</u> 306 200	<u>323 512</u> 306 200
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202	<u>69 280</u> 61 202
225-204-0602	2		1	675	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184	<u>54 931</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686	<u>45 193</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624	<u>39 386</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307	<u>30 260</u> 26 307
225-204-0606	5 -1		1	400					
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188	<u>18 062</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013								

**8.04-08-2023**

184

[illegible]

					-				
225-204-0801	30		1	150					
225-204-0802	33-1		1	160					
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0804	33-3		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 595</u> 32 395	<u>33 988</u> 31 110	<u>31 964</u> 31 110	<u>32 447</u> 31 110	<u>32 751</u> 31 110
225-204-0807	45		1	510	<u>54 764</u> 52 875	<u>55 371</u> 50 889	<u>52 243</u> 50 889	<u>52 989</u> 50 889	<u>53 459</u> 50 889
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 853</u> 70 337	<u>73 663</u> 67 689	<u>69 493</u> 67 689	<u>70 488</u> 67 689	<u>71 114</u> 67 689
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272	<u>9 380</u> 8 272
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300	<u>15 955</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>13 504</u> 12 114	<u>14 927</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012								

225-204-1302	1		1	2190	<u>309 431</u> 294 439							
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>347 146</u> 331 415							
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>520 701</u> 497 125							
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>204 829</u> 191 848							
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>349 360</u> 329 165							
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 314</u> 68 922							
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>67 524</u> 63 245							
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>60 925</u> 56 776							

**226.**

**226-1.**

**226-102.**

[illegible]

					,	-				
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1306	35-10		1	2190						
225-204-1307	35-15		1	3280						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						

					,	-				
226-102-0200	13015-2012									



226-102-0205	14		1	4200	<u>201 757</u> 176 633					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>333 799</u> 300 038					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>149 561</u> 134 784					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>204 439</u> 179 010					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>484 943</u> 436 375					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>121 092</u> 107 630					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>243 306</u> 221 248					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>152 176</u> 135 584					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>283 930</u> 256 590					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>233 385</u> 208 649					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>292 937</u> 261 489					

					,	-				
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						

226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>371 703</u> 327 622					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>468 422</u> 412 365					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>35 855</u> 32 380					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>45 884</u> 41 205					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>63 032</u> 56 252					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>120 384</u> 107 944					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>163 217</u> 146 409					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>245 854</u> 220 873					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>299 081</u> 268 017					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>290 483</u> 263 367					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>139 006</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696	<u>151 965</u> 123 696

					,	-				
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>135 976</u> 123 696	<u>147 564</u> 123 696	

226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 077</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341	<u>176 969</u> 148 341	
226-102-0700	13015-2012										
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 417</u> 7 193						

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					

					-				
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>161 062</u> 148 341	<u>172 590</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0704	-9		1	210					

					-				
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					

251-302-0302	1/9, 1453-2005	RWS2015-02	32942-2014,		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867				
251-302-0303	1/9, 1453-2005	RWS2017-02	32942-2014,		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930				
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1				1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 014</u> 18 500	<u>21 515</u> 18 500	<u>19 823</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»				1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>20 782</u> 17 500	<u>18 921</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )				1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 026</u> 17 500	<u>20 727</u> 17 500	<u>18 899</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91				1	80	<u>2 839</u> 2 679	<u>3 026</u> 2 679	<u>2 855</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679	<u>3 120</u> 2 679
255-101-0105	300 150 6665-91				1	92,5	<u>11 686</u> 11 286				

						-				
251-302-0302	1/9, 1453-2005	RWS2015-02	32942-2014,		1	49200				
251-302-0303	1/9, 1453-2005	RWS2017-02	32942-2014,		1	51372				
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1				1	250	<u>20 380</u> 18 500	<u>21 090</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 424</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»				1	275	<u>19 533</u> 17 500	<u>20 315</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )				1	270	<u>19 500</u> 17 500	<u>20 268</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500

							-			
255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91				1	80	<u>3 262</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679	<u>2 825</u> 2 679	<u>2 986</u> 2 679
255-101-0105	300 150 6665-91				1	92,5				



255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 139</u> 1 071	<u>1 221</u> 1 071	<u>1 146</u> 1 071	<u>1 324</u> 1 071	<u>1 262</u> 1 071	<u>1 286</u> 1 071
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 896</u> 1 804					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 604</u> 2 482					
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661					

**255-102.**

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100' - i ' ' , , 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 788</u> 2 612	<u>3 013</u> 2 612	<u>2 808</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 126</u> 2 612	<u>3 192</u> 2 612
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 247</u> 3 058	<u>3 471</u> 3 058	<u>3 266</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 584</u> 3 058	<u>3 650</u> 3 058

					-			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 324</u> 1 071	<u>1 324</u> 1 071	<u>1 133</u> 1 071	<u>1 203</u> 1 071
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

					-			
255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2						
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2						
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>2 771</u> 2 612	<u>2 964</u> 2 612
255-102-0602	- 40 17608-2017	2	1	96	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 230</u> 3 058	<u>3 422</u> 3 058

255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 984</u> 3 750	<u>4 264</u> 3 750	<u>4 008</u> 3 750	<u>4 618</u> 3 750	<u>4 130</u> 3 482	<u>4 489</u> 3 750
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>4 625</u> 4 375	<u>4 906</u> 4 375	<u>4 649</u> 4 375	<u>5 259</u> 4 375	<u>4 863</u> 4 196	<u>5 130</u> 4 375
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 561</u> 4 286	<u>4 897</u> 4 286	<u>4 589</u> 4 286	<u>5 322</u> 4 286	<u>5 067</u> 4 286	<u>5 166</u> 4 286
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>5 110</u> 4 821	<u>5 447</u> 4 821	<u>5 139</u> 4 821	<u>5 871</u> 4 821	<u>5 616</u> 4 821	<u>5 716</u> 4 821
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 496</u> 4 196	<u>4 889</u> 4 196	<u>4 530</u> 4 196	<u>5 384</u> 4 196	<u>5 086</u> 4 196	<u>5 203</u> 4 196
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>5 046</u> 4 732	<u>5 439</u> 4 732	<u>5 079</u> 4 732	<u>5 934</u> 4 732	<u>5 636</u> 4 732	<u>5 753</u> 4 732
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 706</u> 4 375	<u>5 156</u> 4 375	<u>4 745</u> 4 375	<u>5 721</u> 4 375	<u>5 381</u> 4 375	<u>5 514</u> 4 375
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 890</u> 4 554	<u>5 339</u> 4 554	<u>4 928</u> 4 554	<u>5 904</u> 4 554	<u>5 564</u> 4 554	<u>5 697</u> 4 554
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>22 220</u> 21 510					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 297</u> 22 510					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>22 528</u> 21 810					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 605</u> 22 810					

						-				
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>4 618</u> 3 750	<u>4 618</u> 3 750	<u>3 963</u> 3 750	<u>4 204</u> 3 750	<u>3 936</u> 3 254
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>5 259</u> 4 375	<u>5 259</u> 4 375	<u>4 604</u> 4 375	<u>4 845</u> 4 375	<u>4 305</u> 3 616
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>5 322</u> 4 286	<u>5 322</u> 4 286	<u>4 535</u> 4 286	<u>4 824</u> 4 286	<u>4 244</u> 3 435
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>5 871</u> 4 821	<u>5 871</u> 4 821	<u>5 085</u> 4 821	<u>5 374</u> 4 821	<u>4 705</u> 3 887
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>5 384</u> 4 196	<u>5 384</u> 4 196	<u>4 466</u> 4 196	<u>4 804</u> 4 196	<u>4 368</u> 3 435
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>5 934</u> 4 732	<u>5 934</u> 4 732	<u>5 016</u> 4 732	<u>5 354</u> 4 732	<u>4 829</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 721</u> 4 375	<u>5 721</u> 4 375	<u>4 672</u> 4 375	<u>5 058</u> 4 375	<u>4 675</u> 3 616
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 904</u> 4 554	<u>5 904</u> 4 554	<u>4 856</u> 4 554	<u>5 242</u> 4 554	<u>5 136</u> 4 068
255-102-0800	17608-2017		2							
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175					

255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175	<u>23 913</u> 23 110					
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>25 899</u> 24 990					
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>26 412</u> 25 490					
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>27 318</u> 26 310					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 590</u> 21 870					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 667</u> 22 870					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 898</u> 22 170					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 975</u> 23 170					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>24 282</u> 23 470					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 268</u> 25 350					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 781</u> 25 850					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>27 687</u> 26 670					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 682</u> 21 960					

					,	-				
255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					

255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>23 759</u> 22 960					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 990</u> 22 260					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 067</u> 23 260					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 375</u> 23 560					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 361</u> 25 440					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 874</u> 25 940					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>27 779</u> 26 760					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>23 370</u> 22 630					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>24 447</u> 23 630					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>23 678</u> 22 930					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>24 755</u> 23 930					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>25 062</u> 24 230					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 048</u> 26 110					

					,	-				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					



255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 561</u> 26 610				
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>28 467</u> 27 430				
255-102-0900			17608-2017	2							
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130	<u>26 890</u> 26 060				
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175	<u>27 967</u> 27 060				
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130	<u>27 197</u> 26 360				
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175	<u>28 274</u> 27 360				
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175	<u>28 582</u> 27 660				
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225	<u>30 568</u> 29 540				
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225	<u>32 107</u> 31 040				
255-102-0908	120		Granit Silk	2	1	282	<u>31 987</u> 30 860				
255-102-0909		60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 351</u> 26 510				
255-102-0910		80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 428</u> 27 510				

					,	-				
255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900		,	,	2						
		17608-2017								
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0908	120		Granit Silk	2	1	282				
255-102-0909		60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0910		80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				

255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 659</u> 26 810					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 736</u> 27 810					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>29 044</u> 28 110					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>31 030</u> 29 990					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>31 543</u> 30 490					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>32 449</u> 31 310					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 628</u> 26 780					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>28 705</u> 27 780					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 936</u> 27 080					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>29 013</u> 28 080					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>29 321</u> 28 380					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 307</u> 30 260					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 820</u> 30 760					

					,	-				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225					

255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>32 726</u> 31 580				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 080</u> 27 220				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 157</u> 28 220				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 388</u> 27 520				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 465</u> 28 520				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 773</u> 28 820				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>31 758</u> 30 700				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>32 271</u> 31 200				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>33 177</u> 32 020				

**255-103.**

255-103-0100					

					,					
						-				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					

8.04-08-2023

210

255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>12 132</u> 11 850
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 647</u> 8 475
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>13 043</u> 12 750
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>9 558</u> 9 375

**255-104.**

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ( )		1	45	<u>8 182</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ( )		1	45	<u>9 989</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 950</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ( )		1	34	<u>7 854</u> 7 723

255-104-0106	200 120 600 , ( )		1	34	<u>9 661</u> 9 509

**255-105.**

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 , NATIVE, - ( ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

**26.****261.****261-1.****261-101.**

, ,




					,	-			
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 ' 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448

						-			
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	
261-101-0102	1,25-5 , 75 ' 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5 , 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

						-			
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	
261-101-0382	, 13015-2003 , 22,5	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная