

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		18
211-5.		21
211-6.		21
211-7.		23
212.	, ,	25
212-1.		25
212-2.		93
212-3.		96
212-4.		96
212-5.		102
212-6.		108
213.		110
213-1.		110
213-3.	, ,	114
221.		117
221-1.		117
222.	, ,	119
222-1.	, ,	119
222-2.	,	129
222-3.	, ,	131
225.		133
225-1.		133
225-2.		143

8.04-08-2023

IV

226.		165
226-1.	,	165
251.	,	171
251-3.	,	171
255.	,	173
255-1.		173
255-2.		189
261.		190
261-1.		190

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$	$\frac{1\,638}{1\,103}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,784}{893}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200											
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200								
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 973</u>	$\frac{3\,627}{3\,018}$	<u>4 168</u>	<u>5 793</u>	<u>7 054</u>	<u>3 627</u>	<u>8 010</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 945</u>	$\frac{3\,601}{2\,997}$	<u>4 138</u>	<u>5 751</u>	<u>7 004</u>	<u>3 601</u>	<u>7 953</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\,575}{2\,975}$	<u>4 108</u>	<u>5 710</u>	<u>6 953</u>	<u>3 575</u>	<u>7 896</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\,575}{2\,975}$	<u>4 108</u>	<u>5 710</u>	<u>6 953</u>	<u>3 575</u>	<u>7 896</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\,575}{2\,975}$	<u>4 108</u>	<u>5 710</u>	<u>6 953</u>	<u>3 575</u>	<u>7 896</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 888</u>	$\frac{3\,549}{2\,954}$	<u>4 078</u>	<u>5 668</u>	<u>6 903</u>	<u>3 549</u>	<u>7 838</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 831</u>	$\frac{3\,498}{2\,910}$	<u>4 019</u>	<u>5 586</u>	<u>6 802</u>	<u>3 498</u>	<u>7 724</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 888</u>	$\frac{3\,549}{2\,954}$	<u>4 078</u>	<u>5 668</u>	<u>6 903</u>	<u>3 549</u>	<u>7 838</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 031</u>	$\frac{3\,685}{3\,074}$	<u>4 225</u>	<u>5 850</u>	<u>7 112</u>	<u>3 685</u>	<u>8 068</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 002</u>	$\frac{3\,658}{3\,052}$	<u>4 195</u>	<u>5 808</u>	<u>7 061</u>	<u>3 658</u>	<u>8 010</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 973</u>	$\frac{3\,632}{3\,030}$	<u>4 165</u>	<u>5 767</u>	<u>7 010</u>	<u>3 632</u>	<u>7 952</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 878</u>	<u>7 520</u>	<u>5 710</u>	<u>5 847</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 836</u>	<u>7 466</u>	<u>5 670</u>	<u>5 806</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 794</u>	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>5 764</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 794</u>	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>5 764</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 794</u>	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>5 764</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 752</u>	<u>7 359</u>	<u>5 588</u>	<u>5 722</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 668</u>	<u>7 251</u>	<u>5 506</u>	<u>5 639</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 752</u>	<u>7 359</u>	<u>5 588</u>	<u>5 722</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 935</u>	<u>7 577</u>	<u>5 768</u>	<u>5 905</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 893</u>	<u>7 523</u>	<u>5 727</u>	<u>5 863</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 850</u>	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>5 821</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 973</u>	$\frac{3\ 632}{3\ 030}$	<u>4 165</u>	<u>5 767</u>	<u>7 010</u>	<u>3 632</u>	<u>7 952</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 973</u>	$\frac{3\ 632}{3\ 030}$	<u>4 165</u>	<u>5 767</u>	<u>7 010</u>	<u>3 632</u>	<u>7 952</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 944</u>	$\frac{3\ 606}{3\ 008}$	<u>4 135</u>	<u>5 725</u>	<u>6 959</u>	<u>3 606</u>	<u>7 895</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 887</u>	$\frac{3\ 553}{2\ 964}$	<u>4 074</u>	<u>5 641</u>	<u>6 858</u>	<u>3 553</u>	<u>7 779</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 944</u>	$\frac{3\ 606}{3\ 008}$	<u>4 135</u>	<u>5 725</u>	<u>6 959</u>	<u>3 606</u>	<u>7 895</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 090</u>	$\frac{3\ 744}{3\ 132}$	<u>4 285</u>	<u>5 910</u>	<u>7 171</u>	<u>3 744</u>	<u>8 127</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 061</u>	$\frac{3\ 718}{3\ 110}$	<u>4 254</u>	<u>5 868</u>	<u>7 120</u>	<u>3 718</u>	<u>8 069</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 032</u>	$\frac{3\ 691}{3\ 087}$	<u>4 224</u>	<u>5 825</u>	<u>7 069</u>	<u>3 691</u>	<u>8 011</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 032</u>	$\frac{3\ 691}{3\ 087}$	<u>4 224</u>	<u>5 825</u>	<u>7 069</u>	<u>3 691</u>	<u>8 011</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 032</u>	$\frac{3\ 691}{3\ 087}$	<u>4 224</u>	<u>5 825</u>	<u>7 069</u>	<u>3 691</u>	<u>8 011</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 003</u>	$\frac{3\ 664}{3\ 065}$	<u>4 193</u>	<u>5 783</u>	<u>7 018</u>	<u>3 664</u>	<u>7 953</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 944</u>	$\frac{3\ 611}{3\ 020}$	<u>4 132</u>	<u>5 699</u>	<u>6 915</u>	<u>3 611</u>	<u>7 837</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 850</u>	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>5 821</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 850</u>	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>5 821</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 808</u>	<u>7 415</u>	<u>5 644</u>	<u>5 778</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 723</u>	<u>7 307</u>	<u>5 562</u>	<u>5 694</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 808</u>	<u>7 415</u>	<u>5 644</u>	<u>5 778</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 995</u>	<u>7 637</u>	<u>5 828</u>	<u>5 965</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 952</u>	<u>7 583</u>	<u>5 786</u>	<u>5 922</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 909</u>	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>5 879</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 909</u>	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>5 879</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 909</u>	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>5 879</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 866</u>	<u>7 473</u>	<u>5 703</u>	<u>5 837</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 781</u>	<u>7 364</u>	<u>5 620</u>	<u>5 752</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 003</u>	<u>3 664</u> <u>3 065</u>	<u>4 193</u>	<u>5 783</u>	<u>7 018</u>	<u>3 664</u>	<u>7 953</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 152</u>	<u>3 806</u> <u>3 192</u>	<u>4 347</u>	<u>5 972</u>	<u>7 233</u>	<u>3 806</u>	<u>8 189</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 123</u>	<u>3 779</u> <u>3 170</u>	<u>4 316</u>	<u>5 929</u>	<u>7 182</u>	<u>3 779</u>	<u>8 131</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 093</u>	<u>3 752</u> <u>3 147</u>	<u>4 285</u>	<u>5 887</u>	<u>7 130</u>	<u>3 752</u>	<u>8 072</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 093</u>	<u>3 752</u> <u>3 147</u>	<u>4 285</u>	<u>5 887</u>	<u>7 130</u>	<u>3 752</u>	<u>8 072</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 093</u>	<u>3 752</u> <u>3 147</u>	<u>4 285</u>	<u>5 887</u>	<u>7 130</u>	<u>3 752</u>	<u>8 072</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 063</u>	<u>3 725</u> <u>3 124</u>	<u>4 254</u>	<u>5 844</u>	<u>7 078</u>	<u>3 725</u>	<u>8 014</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 004</u>	<u>3 671</u> <u>3 078</u>	<u>4 192</u>	<u>5 759</u>	<u>6 975</u>	<u>3 671</u>	<u>7 897</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 063</u>	<u>3 725</u> <u>3 124</u>	<u>4 254</u>	<u>5 844</u>	<u>7 078</u>	<u>3 725</u>	<u>8 014</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 217</u>	<u>3 871</u> <u>3 255</u>	<u>4 412</u>	<u>6 036</u>	<u>7 298</u>	<u>3 871</u>	<u>8 254</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 187</u>	<u>3 843</u> <u>3 232</u>	<u>4 380</u>	<u>5 993</u>	<u>7 246</u>	<u>3 843</u>	<u>8 195</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 866</u>	<u>7 473</u>	<u>5 703</u>	<u>5 837</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 057</u>	<u>7 699</u>	<u>5 890</u>	<u>6 027</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 014</u>	<u>7 644</u>	<u>5 848</u>	<u>5 984</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 970</u>	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>5 941</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 970</u>	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>5 941</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 970</u>	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>5 941</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 927</u>	<u>7 534</u>	<u>5 764</u>	<u>5 898</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 841</u>	<u>7 424</u>	<u>5 679</u>	<u>5 811</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 927</u>	<u>7 534</u>	<u>5 764</u>	<u>5 898</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 121</u>	<u>7 764</u>	<u>5 954</u>	<u>6 091</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 078</u>	<u>7 708</u>	<u>5 912</u>	<u>6 048</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 157</u>	$\frac{3\ 816}{3\ 208}$	<u>4 349</u>	<u>5 950</u>	<u>7 194</u>	<u>3 816</u>	<u>8 136</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 157</u>	$\frac{3\ 816}{3\ 208}$	<u>4 349</u>	<u>5 950</u>	<u>7 194</u>	<u>3 816</u>	<u>8 136</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 157</u>	$\frac{3\ 816}{3\ 208}$	<u>4 349</u>	<u>5 950</u>	<u>7 194</u>	<u>3 816</u>	<u>8 136</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 127</u>	$\frac{3\ 788}{3\ 185}$	<u>4 317</u>	<u>5 907</u>	<u>7 142</u>	<u>3 788</u>	<u>8 077</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 066</u>	$\frac{3\ 733}{3\ 139}$	<u>4 254</u>	<u>5 821</u>	<u>7 037</u>	<u>3 733</u>	<u>7 959</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 127</u>	$\frac{3\ 788}{3\ 185}$	<u>4 317</u>	<u>5 907</u>	<u>7 142</u>	<u>3 788</u>	<u>8 077</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 392</u>	$\frac{4\ 039}{3\ 320}$	<u>4 580</u>	<u>6 245</u>	<u>7 597</u>	<u>4 039</u>	<u>8 609</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 361</u>	$\frac{4\ 010}{3\ 296}$	<u>4 547</u>	<u>6 200</u>	<u>7 543</u>	<u>4 010</u>	<u>8 548</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 329</u>	$\frac{3\ 981}{3\ 273}$	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	$\frac{3\ 981}{3\ 273}$	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	$\frac{3\ 981}{3\ 273}$	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 298</u>	$\frac{3\ 952}{3\ 249}$	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 034</u>	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>6 004</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 034</u>	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>6 004</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 034</u>	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>6 004</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 990</u>	<u>7 597</u>	<u>5 827</u>	<u>5 961</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 903</u>	<u>7 486</u>	<u>5 742</u>	<u>5 874</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 990</u>	<u>7 597</u>	<u>5 827</u>	<u>5 961</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 351</u>	<u>8 090</u>	<u>6 158</u>	<u>6 302</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 306</u>	<u>8 032</u>	<u>6 114</u>	<u>6 257</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 261</u>	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 261</u>	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 261</u>	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 215</u>	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 235</u>	<u>3 895</u> <u>3 201</u>	<u>4 416</u>	<u>6 022</u>	<u>7 326</u>	<u>3 895</u>	<u>8 302</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 392</u>	<u>4 039</u> <u>3 320</u>	<u>4 580</u>	<u>6 245</u>	<u>7 597</u>	<u>4 039</u>	<u>8 609</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 361</u>	<u>4 010</u> <u>3 296</u>	<u>4 547</u>	<u>6 200</u>	<u>7 543</u>	<u>4 010</u>	<u>8 548</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>6 156</u>	<u>7 489</u>	<u>3 981</u>	<u>8 486</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 235</u>	<u>3 895</u> <u>3 201</u>	<u>4 416</u>	<u>6 022</u>	<u>7 326</u>	<u>3 895</u>	<u>8 302</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>6 111</u>	<u>7 434</u>	<u>3 952</u>	<u>8 425</u>

211-202.

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 125</u>	<u>7 801</u>	<u>5 938</u>	<u>6 077</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 215</u>	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 351</u>	<u>8 090</u>	<u>6 158</u>	<u>6 302</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 306</u>	<u>8 032</u>	<u>6 114</u>	<u>6 257</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 261</u>	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 261</u>	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 261</u>	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>6 212</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 215</u>	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 125</u>	<u>7 801</u>	<u>5 938</u>	<u>6 077</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 215</u>	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>6 167</u>

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 462</u>	<u>2 482</u> 1 696	<u>2 273</u>	<u>4 111</u>	<u>6 495</u>	<u>2 937</u> 2 250	<u>6 988</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 457</u>	<u>2 477</u> 1 696	<u>2 267</u>	<u>4 095</u>	<u>6 449</u>	<u>2 916</u> 2 234	<u>6 938</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 452</u>	<u>2 472</u> 1 696	<u>2 260</u>	<u>4 078</u>	<u>6 402</u>	<u>2 895</u> 2 218	<u>6 888</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 447</u>	<u>2 467</u> 1 696	<u>2 254</u>	<u>4 061</u>	<u>6 356</u>	<u>2 874</u> 2 202	<u>6 838</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 437</u>	<u>2 456</u> 1 696	<u>2 241</u>	<u>4 027</u>	<u>6 263</u>	<u>2 832</u> 2 170	<u>6 739</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

				,	.			
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3						
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 677</u>	<u>5 626</u>	<u>3 917</u>	<u>2 672</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 650</u>	<u>5 597</u>	<u>3 899</u>	<u>2 663</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 624</u>	<u>5 569</u>	<u>3 880</u>	<u>2 654</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 598</u>	<u>5 540</u>	<u>3 862</u>	<u>2 645</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 545</u>	<u>5 484</u>	<u>3 826</u>	<u>2 626</u>

				,	.			
211-203-0100	1376-2005	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>14 977</u> 13 854	<u>14 809</u> 13 854	<u>15 017</u> 13 854	<u>15 708</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 491</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>14 977</u> 13 854	<u>14 809</u> 13 854	<u>15 017</u> 13 854	<u>15 708</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 491</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>14 977</u> 13 854	<u>14 809</u> 13 854	<u>15 017</u> 13 854	<u>15 708</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 491</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>9 429</u>	<u>9 176</u>	<u>9 429</u>	<u>5 927</u>	<u>5 927</u>	<u>6 151</u>	<u>6 656</u>		

211-3.**211-302.**

211-302-0100	, 350 32496-2013	3				

8.04-08-2023

					,		
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 244</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 244</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 244</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	

					,	
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>3 995</u>	

8.04-08-2023

18

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.

211-401.

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 370</u>	<u>4 392</u> 3 500	<u>3 716</u>	<u>6 138</u>	<u>8 013</u>	<u>4 200</u> 3 434	<u>8 541</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 370</u>	<u>4 392</u> 3 500	<u>3 716</u>	<u>6 138</u>	<u>8 013</u>	<u>4 200</u> 3 434	<u>8 541</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 363</u>	<u>6 895</u> 3 113	<u>7 753</u>	<u>9 314</u>	<u>7 233</u>	<u>3 726</u> 3 113	<u>10 510</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			

8.04-08-2023

20

					.			
211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 993</u>	<u>6 093</u>	<u>5 477</u>	<u>4 144</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 993</u>	<u>6 093</u>	<u>5 477</u>	<u>4 144</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 429</u>	<u>10 979</u>	<u>9 834</u>	<u>5 881</u>

211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 856</u>	<u>3 671</u> 2 920	<u>2 797</u>	<u>5 623</u>	<u>7 483</u>	<u>3 671</u>	<u>8 011</u>	<u>4 463</u>

211-6.
211-601.

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 744</u>	<u>1 541</u> 809	<u>2 159</u>	<u>3 629</u>	<u>5 441</u>	<u>1 375</u> 647	<u>6 005</u>	

211-603. - -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 011</u>	<u>4 558</u>	<u>3 225</u>

					,			
211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>2 220</u>	<u>6 171</u>	<u>3 963</u> <u>3 751</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>7 631</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>7 631</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>7 631</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>3 995</u>	<u>5 720</u>	<u>7 120</u>	<u>$\frac{3\,435}{2\,712}$</u>	<u>7 631</u>

211-7.**211-701.**

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>$\frac{1\,703}{878}$</u>	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>$\frac{1\,703}{878}$</u>	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>$\frac{1\,703}{878}$</u>	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>$\frac{1\,703}{878}$</u>	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>$\frac{1\,703}{878}$</u>	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3						
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 201</u>	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 201</u>	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 201</u>	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 201</u>	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>5 588</u>

211-701-0100		3					
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>

211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009							

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212.**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>13 407</u> 11 012	<u>13 475</u> 10 938	<u>14 404</u> 10 938	<u>17 599</u> 10 938	<u>24 280</u> 10 938	<u>20 378</u> 10 938	<u>24 280</u> 10 938
212-101-0200	5 7473-2010	3									

8.04-08-2023

26

211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5- 10 -			1000			

212-101-0100	3,5 7473-2010	3						
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 378</u> <u>10 938</u>	<u>20 378</u> <u>10 938</u>	<u>20 008</u> <u>10 938</u>	<u>21 646</u> <u>10 938</u>
212-101-0200	5 7473-2010	3						

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>13 861</u> 11 458	<u>13 929</u> 11 384	<u>14 858</u> 11 384	<u>18 052</u> 11 384	<u>24 733</u> 11 384	<u>20 832</u> 11 384	<u>24 733</u> 11 384
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>14 314</u> 11 905	<u>14 382</u> 11 830	<u>15 311</u> 11 830	<u>18 506</u> 11 830	<u>25 187</u> 11 830	<u>21 286</u> 11 830	<u>25 187</u> 11 830
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>14 290</u> 12 025	<u>14 711</u> 11 950	<u>15 696</u> 11 950	<u>18 969</u> 11 950	<u>25 674</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950	<u>25 674</u> 11 950
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>14 415</u> 12 148	<u>14 835</u> 12 072	<u>15 820</u> 12 072	<u>19 092</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>14 415</u> 12 148	<u>14 835</u> 12 072	<u>15 820</u> 12 072	<u>19 092</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>25 798</u> 12 072
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>15 078</u> 12 801	<u>15 494</u> 12 721	<u>16 480</u> 12 721	<u>19 752</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>25 925</u> 12 196

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 832</u> 11 384	<u>20 832</u> 11 384	<u>20 461</u> 11 384	<u>22 100</u> 11 384
212-101-0300	7,5 7473-2010	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 286</u> 11 830	<u>21 286</u> 11 830	<u>20 915</u> 11 830	<u>22 554</u> 11 830
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 895</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950	<u>21 505</u> 11 950	<u>22 968</u> 11 950
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 019</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>21 628</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 019</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>21 628</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 288</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>15 078</u> 12 801	<u>15 494</u> 12 721	<u>16 480</u> 12 721	<u>19 752</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>26 457</u> 12 721
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>15 220</u> 12 940	<u>15 635</u> 12 859	<u>16 620</u> 12 859	<u>19 892</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>26 054</u> 12 323
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>26 185</u> 12 453
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>26 320</u> 12 585
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>15 220</u> 12 940	<u>15 635</u> 12 859	<u>16 620</u> 12 859	<u>19 892</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>26 598</u> 12 859
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>15 364</u> 13 082	<u>15 778</u> 13 000	<u>16 764</u> 13 000	<u>20 036</u> 13 000	<u>26 742</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000	<u>26 742</u> 13 000
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>15 887</u> 13 452	<u>15 925</u> 13 348	<u>16 854</u> 13 348	<u>20 048</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 878</u> 13 588	<u>16 269</u> 13 483	<u>17 254</u> 13 483	<u>20 526</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 288</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 428</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 428</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 962</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000	<u>22 572</u> 13 000	<u>24 035</u> 13 000
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 828</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348	<u>22 457</u> 13 348	<u>24 096</u> 13 348
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 452</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483	<u>23 062</u> 13 483	<u>24 525</u> 13 483
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 092</u> 14 783	<u>17 473</u> 14 668	<u>18 458</u> 14 668	<u>21 731</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>15 887</u> 13 452	<u>15 925</u> 13 348	<u>16 854</u> 13 348	<u>20 048</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348	<u>26 729</u> 13 348
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 878</u> 13 588	<u>16 269</u> 13 483	<u>17 254</u> 13 483	<u>20 526</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483	<u>27 232</u> 13 483
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 409</u> 13 621	<u>17 394</u> 13 621	<u>20 666</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>27 372</u> 13 621
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 657</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668	<u>24 267</u> 14 668	<u>25 730</u> 14 668
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 828</u> 13 348	<u>22 828</u> 13 348	<u>22 457</u> 13 348	<u>24 096</u> 13 348
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 452</u> 13 483	<u>23 452</u> 13 483	<u>23 062</u> 13 483	<u>24 525</u> 13 483
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 592</u> 13 621	<u>23 202</u> 13 621	<u>24 665</u> 13 621
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 551</u> 13 761	<u>17 536</u> 13 761	<u>20 809</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>27 514</u> 13 761
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 153</u> 14 353	<u>18 138</u> 14 353	<u>21 410</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>28 116</u> 14 353
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 697</u> 13 904	<u>17 682</u> 13 904	<u>20 954</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>27 660</u> 13 904
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 846</u> 14 051	<u>17 831</u> 14 051	<u>21 103</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>27 809</u> 14 051
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>16 998</u> 14 200	<u>17 983</u> 14 200	<u>21 255</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>27 961</u> 14 200
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 311</u> 14 509	<u>18 296</u> 14 509	<u>21 569</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>28 274</u> 14 509
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 092</u> 14 783	<u>17 473</u> 14 668	<u>18 458</u> 14 668	<u>21 731</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668	<u>28 436</u> 14 668
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>16 794</u> 14 345	<u>16 696</u> 14 107	<u>17 625</u> 14 107	<u>20 819</u> 14 107	<u>27 500</u> 14 107	<u>23 599</u> 14 107	<u>27 500</u> 14 107

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 735</u> 13 761	<u>23 345</u> 13 761	<u>24 808</u> 13 761
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 336</u> 14 353	<u>24 336</u> 14 353	<u>23 946</u> 14 353	<u>25 409</u> 14 353
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 880</u> 13 904	<u>23 490</u> 13 904	<u>24 953</u> 13 904
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 029</u> 14 051	<u>24 029</u> 14 051	<u>23 639</u> 14 051	<u>25 102</u> 14 051
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 181</u> 14 200	<u>24 181</u> 14 200	<u>23 791</u> 14 200	<u>25 254</u> 14 200
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 495</u> 14 509	<u>24 105</u> 14 509	<u>25 568</u> 14 509
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 657</u> 14 668	<u>24 657</u> 14 668	<u>24 267</u> 14 668	<u>25 730</u> 14 668
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 599</u> 14 107	<u>23 599</u> 14 107	<u>23 228</u> 14 107	<u>24 867</u> 14 107

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>17 048</u> 14 250	<u>18 033</u> 14 250	<u>21 305</u> 14 250	<u>28 011</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250	<u>28 011</u> 14 250
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 638	<u>17 195</u> 14 395	<u>18 181</u> 14 395	<u>21 453</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 638	<u>17 195</u> 14 395	<u>18 181</u> 14 395	<u>21 453</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>28 158</u> 14 395
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>17 744</u> 15 425	<u>17 982</u> 15 169	<u>18 967</u> 15 169	<u>22 239</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>28 309</u> 14 543
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 231</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250	<u>23 841</u> 14 250	<u>25 304</u> 14 250
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>23 989</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 379</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>23 989</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 165</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>24 775</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>17 744</u> 15 425	<u>17 982</u> 15 169	<u>18 967</u> 15 169	<u>22 239</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>28 945</u> 15 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>28 463</u> 14 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>28 620</u> 14 850
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>28 781</u> 15 008
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 089</u> 15 764	<u>18 320</u> 15 502	<u>19 306</u> 15 502	<u>22 578</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>29 112</u> 15 334
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 089</u> 15 764	<u>18 320</u> 15 502	<u>19 306</u> 15 502	<u>22 578</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>29 284</u> 15 502
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 267</u> 15 939	<u>18 495</u> 15 675	<u>19 481</u> 15 675	<u>22 753</u> 15 675	<u>29 459</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675	<u>29 459</u> 15 675
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>18 449</u> 16 118	<u>18 674</u> 15 851	<u>19 660</u> 15 851	<u>22 932</u> 15 851	<u>29 637</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851	<u>29 637</u> 15 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>18 825</u> 16 489	<u>19 045</u> 16 215	<u>20 030</u> 16 215	<u>23 302</u> 16 215	<u>30 008</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215	<u>30 008</u> 16 215
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 185</u> 15 714	<u>18 238</u> 15 625	<u>19 167</u> 15 625	<u>22 361</u> 15 625	<u>29 042</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625	<u>29 042</u> 15 625

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>24 775</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 114</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 114</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 679</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675	<u>25 289</u> 15 675	<u>26 752</u> 15 675
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 858</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851	<u>25 468</u> 15 851	<u>26 931</u> 15 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 228</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215	<u>25 838</u> 16 215	<u>27 301</u> 16 215
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 141</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625	<u>24 770</u> 15 625	<u>26 409</u> 15 625

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 200</u> 15 873	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>18 879</u> 16 541	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 200</u> 15 873	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>29 568</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>18 532</u> 16 200	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>18 879</u> 16 541	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>30 244</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>29 732</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>18 532</u> 16 200	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>29 899</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>30 070</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 240</u> 16 897	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>30 421</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 240</u> 16 897	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>30 603</u> 16 801
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>19 427</u> 17 081	<u>19 826</u> 16 984	<u>20 811</u> 16 984	<u>24 083</u> 16 984	<u>30 789</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>30 789</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>20 015</u> 17 170	<u>21 000</u> 17 170	<u>24 273</u> 17 170	<u>30 978</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>30 978</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 012</u> 17 657	<u>20 407</u> 17 556	<u>21 392</u> 17 556	<u>24 665</u> 17 556	<u>31 370</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>31 370</u> 17 556
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 092</u> 16 607	<u>19 054</u> 16 429	<u>19 983</u> 16 429	<u>23 178</u> 16 429	<u>29 859</u> 16 429	<u>25 957</u> 16 429	<u>29 859</u> 16 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 116</u> 16 775	<u>19 430</u> 16 595	<u>20 415</u> 16 595	<u>23 688</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>19 649</u> 17 299	<u>19 957</u> 17 113	<u>20 942</u> 17 113	<u>24 214</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>19 834</u> 17 481	<u>20 140</u> 17 293	<u>21 125</u> 17 293	<u>24 397</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 116</u> 16 775	<u>19 430</u> 16 595	<u>20 415</u> 16 595	<u>23 688</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>30 393</u> 16 595
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 009</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>26 619</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 199</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>26 809</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 591</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>27 201</u> 17 556	<u>28 664</u> 17 556
212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 957</u> 16 429	<u>25 957</u> 16 429	<u>25 587</u> 16 429	<u>27 225</u> 16 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 223</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 141</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>26 750</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 324</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>26 933</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 223</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>19 467</u> 17 121	<u>19 778</u> 16 937	<u>20 763</u> 16 937	<u>24 035</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>19 834</u> 17 481	<u>20 140</u> 17 293	<u>21 125</u> 17 293	<u>24 397</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>31 103</u> 17 293
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>30 565</u> 16 764
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>19 467</u> 17 121	<u>19 778</u> 16 937	<u>20 763</u> 16 937	<u>24 035</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>30 741</u> 16 937
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>19 649</u> 17 299	<u>19 957</u> 17 113	<u>20 942</u> 17 113	<u>24 214</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>30 920</u> 17 113
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>20 518</u> 17 665	<u>21 503</u> 17 665	<u>24 775</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>31 290</u> 17 477
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>20 518</u> 17 665	<u>21 503</u> 17 665	<u>24 775</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>31 481</u> 17 665
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>31 676</u> 17 857
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>20 614</u> 18 250	<u>20 912</u> 18 053	<u>21 897</u> 18 053	<u>25 170</u> 18 053	<u>31 875</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053	<u>31 875</u> 18 053
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 031</u> 18 660	<u>21 324</u> 18 459	<u>22 310</u> 18 459	<u>25 582</u> 18 459	<u>32 288</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459	<u>32 288</u> 18 459
212-101-0900	25 7473-2010	3									

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 571</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 324</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>26 933</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 571</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 141</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>26 750</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 311</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 311</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053	<u>27 706</u> 18 053	<u>29 169</u> 18 053
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 508</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459	<u>28 118</u> 18 459	<u>29 581</u> 18 459
212-101-0900	25 7473-2010	3						

212-101-0901		3	1	2400	<u>20 997</u> 18 482	<u>21 186</u> 18 527	<u>22 115</u> 18 527	<u>25 309</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>21 650</u> 19 185	<u>22 341</u> 18 533	<u>23 327</u> 19 371	<u>26 417</u> 19 371	<u>38 076</u> 19 185	<u>33 789</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 473	<u>22 625</u> 18 812	<u>23 624</u> 19 661	<u>26 713</u> 19 661	<u>38 369</u> 19 473	<u>34 083</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 808	<u>21 970</u> 18 169	<u>22 939</u> 18 990	<u>26 028</u> 18 990	<u>37 691</u> 18 808	<u>33 405</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>21 553</u> 19 091	<u>22 248</u> 18 442	<u>23 230</u> 19 275	<u>26 319</u> 19 275	<u>37 979</u> 19 091	<u>33 693</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 377	<u>22 531</u> 18 719	<u>23 525</u> 19 565	<u>26 615</u> 19 565	<u>38 272</u> 19 377	<u>33 985</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 667	<u>22 816</u> 18 999	<u>23 824</u> 19 858	<u>26 913</u> 19 858	<u>38 568</u> 19 667	<u>34 281</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>22 033</u> 19 561	<u>22 711</u> 18 897	<u>23 714</u> 19 750	<u>26 804</u> 19 750	<u>38 459</u> 19 561	<u>34 173</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 854	<u>23 000</u> 19 180	<u>24 016</u> 20 046	<u>27 106</u> 20 046	<u>38 758</u> 19 854	<u>34 472</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>22 636</u> 20 152	<u>23 294</u> 19 467	<u>24 323</u> 20 347	<u>27 412</u> 20 347	<u>39 062</u> 20 152	<u>34 775</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 455	<u>23 592</u> 19 760	<u>24 635</u> 20 653	<u>27 724</u> 20 653	<u>39 371</u> 20 455	<u>35 085</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>20 997</u> 18 482	<u>21 186</u> 18 527	<u>22 115</u> 18 527	<u>25 309</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>31 991</u> 18 527

212-101-0901		3	1	2400	<u>28 089</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>27 719</u> 18 527	<u>29 357</u> 18 527
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 438</u> 19 185	<u>35 420</u> 19 185	<u>29 260</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 732</u> 19 473	<u>35 713</u> 19 473	<u>29 554</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 053</u> 18 808	<u>35 035</u> 18 808	<u>28 876</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>30 342</u> 19 091	<u>35 323</u> 19 091	<u>29 164</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 634</u> 19 377	<u>35 616</u> 19 377	<u>29 457</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 930</u> 19 667	<u>35 912</u> 19 667	<u>29 752</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 821</u> 19 561	<u>35 803</u> 19 561	<u>29 644</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 121</u> 19 854	<u>36 102</u> 19 854	<u>29 943</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>31 424</u> 20 152	<u>36 406</u> 20 152	<u>30 247</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 20 455	<u>36 715</u> 20 455	<u>30 556</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	27,5 7473-2010	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 089</u> 18 527	<u>28 089</u> 18 527	<u>27 719</u> 18 527	<u>29 357</u> 18 527

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 431</u> 19 054	<u>21 975</u> 19 100	<u>22 961</u> 19 100	<u>26 233</u> 19 100	<u>32 939</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>32 939</u> 19 100
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 252	<u>22 178</u> 19 299	<u>23 163</u> 19 299	<u>26 435</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>32 546</u> 18 714
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 234</u> 18 859	<u>21 777</u> 18 905	<u>22 763</u> 18 905	<u>26 035</u> 18 905	<u>32 740</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905	<u>32 740</u> 18 905
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 252	<u>22 178</u> 19 299	<u>23 163</u> 19 299	<u>26 435</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>33 141</u> 19 299
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 455	<u>22 384</u> 19 502	<u>23 369</u> 19 502	<u>26 641</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 455	<u>22 384</u> 19 502	<u>23 369</u> 19 502	<u>26 641</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>33 347</u> 19 502
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>22 049</u> 19 662	<u>22 595</u> 19 709	<u>23 580</u> 19 709	<u>26 852</u> 19 709	<u>33 558</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>33 558</u> 19 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>23 030</u> 20 138	<u>24 015</u> 20 138	<u>27 288</u> 20 138	<u>33 993</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138	<u>33 993</u> 20 138
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 708</u> 20 310	<u>23 255</u> 20 359	<u>24 240</u> 20 359	<u>27 512</u> 20 359	<u>34 218</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>34 218</u> 20 359
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>22 720</u> 20 179	<u>23 000</u> 20 313	<u>23 929</u> 20 313	<u>27 124</u> 20 313	<u>33 805</u> 20 313	<u>29 903</u> 20 313	<u>33 805</u> 20 313
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>23 416</u> 20 518	<u>24 401</u> 20 518	<u>27 673</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>28 769</u> 19 100	<u>30 232</u> 19 100
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 361</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>28 971</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 961</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905	<u>28 571</u> 18 905	<u>30 034</u> 18 905
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 361</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>28 971</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 177</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 177</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 778</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>29 388</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 214</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138	<u>29 823</u> 20 138	<u>31 287</u> 20 138
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 048</u> 20 359	<u>31 511</u> 20 359
212-101-1100	30 7473-2010	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 903</u> 20 313	<u>29 903</u> 20 313	<u>29 533</u> 20 313	<u>31 171</u> 20 313
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 209</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>23 208</u> 20 803	<u>23 846</u> 20 941	<u>24 831</u> 20 941	<u>28 103</u> 20 941	<u>34 809</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 809</u> 20 941
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>24 067</u> 21 159	<u>25 053</u> 21 159	<u>28 325</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>23 416</u> 20 518	<u>24 401</u> 20 518	<u>27 673</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>34 379</u> 20 518
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 590	<u>23 629</u> 20 727	<u>24 614</u> 20 727	<u>27 886</u> 20 727	<u>34 592</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727	<u>34 592</u> 20 727
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>24 067</u> 21 159	<u>25 053</u> 21 159	<u>28 325</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>35 031</u> 21 159
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>24 294</u> 21 382	<u>25 279</u> 21 382	<u>28 551</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>24 294</u> 21 382	<u>25 279</u> 21 382	<u>28 551</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>35 257</u> 21 382
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>23 883</u> 21 467	<u>24 525</u> 21 609	<u>25 510</u> 21 609	<u>28 782</u> 21 609	<u>35 488</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>35 488</u> 21 609
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 933	<u>25 002</u> 22 079	<u>25 987</u> 22 079	<u>29 260</u> 22 079	<u>35 965</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079	<u>35 965</u> 22 079
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 602</u> 22 174	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>36 212</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>36 212</u> 22 321
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>23 925</u> 21 365	<u>24 218</u> 21 511	<u>25 147</u> 21 511	<u>28 341</u> 21 511	<u>35 023</u> 21 511	<u>31 121</u> 21 511	<u>35 023</u> 21 511
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>24 646</u> 21 728	<u>25 631</u> 21 728	<u>28 904</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 450</u> 22 025	<u>25 101</u> 22 176	<u>26 086</u> 22 176	<u>29 359</u> 22 176	<u>36 064</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176	<u>36 064</u> 22 176

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941	<u>30 639</u> 20 941	<u>32 102</u> 20 941
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 251</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>30 861</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 209</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 812</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727	<u>30 422</u> 20 727	<u>31 885</u> 20 727
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 251</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>30 861</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 087</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 087</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 318</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 186</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079	<u>31 796</u> 22 079	<u>33 259</u> 22 079
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-1200	35 7473-2010	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 121</u> 21 511	<u>31 121</u> 21 511	<u>30 751</u> 21 511	<u>32 389</u> 21 511
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 440</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 285</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176	<u>31 895</u> 22 176	<u>33 358</u> 22 176

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>24 683</u> 22 255	<u>25 336</u> 22 407	<u>26 321</u> 22 407	<u>29 594</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>24 646</u> 21 728	<u>25 631</u> 21 728	<u>28 904</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>35 609</u> 21 728
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>24 222</u> 21 801	<u>24 871</u> 21 950	<u>25 857</u> 21 950	<u>29 129</u> 21 950	<u>35 834</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950	<u>35 834</u> 21 950
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>24 683</u> 22 255	<u>25 336</u> 22 407	<u>26 321</u> 22 407	<u>29 594</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>36 299</u> 22 407
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>24 922</u> 22 489	<u>25 576</u> 22 643	<u>26 561</u> 22 643	<u>29 833</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 922</u> 22 489	<u>25 576</u> 22 643	<u>26 561</u> 22 643	<u>29 833</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>36 539</u> 22 643
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 728	<u>25 820</u> 22 884	<u>26 806</u> 22 884	<u>30 078</u> 22 884	<u>36 783</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884	<u>36 783</u> 22 884
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>25 667</u> 23 222	<u>26 326</u> 23 382	<u>27 311</u> 23 382	<u>30 583</u> 23 382	<u>37 289</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382	<u>37 289</u> 23 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 926</u> 23 478	<u>26 587</u> 23 639	<u>27 572</u> 23 639	<u>30 844</u> 23 639	<u>37 550</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639	<u>37 550</u> 23 639
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>25 112</u> 22 532	<u>25 526</u> 22 799	<u>26 455</u> 22 799	<u>29 650</u> 22 799	<u>36 331</u> 22 799	<u>32 429</u> 22 799	<u>36 331</u> 22 799
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 196</u> 22 760	<u>25 968</u> 23 029	<u>26 953</u> 23 029	<u>30 225</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 229	<u>26 450</u> 23 504	<u>27 435</u> 23 504	<u>30 707</u> 23 504	<u>37 413</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>37 413</u> 23 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 919</u> 23 471	<u>26 699</u> 23 749	<u>27 684</u> 23 749	<u>30 956</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 129</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 440</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 055</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950	<u>31 665</u> 21 950	<u>33 128</u> 21 950
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 129</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 369</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 369</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 004</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884	<u>32 614</u> 22 884	<u>34 077</u> 22 884
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 509</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382	<u>33 119</u> 23 382	<u>34 582</u> 23 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639	<u>33 380</u> 23 639	<u>34 843</u> 23 639
212-101-1300	40 7473-2010	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 429</u> 22 799	<u>32 429</u> 22 799	<u>32 059</u> 22 799	<u>33 697</u> 22 799
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>32 761</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 243</u> 23 504	<u>34 706</u> 23 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 492</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 196</u> 22 760	<u>25 968</u> 23 029	<u>26 953</u> 23 029	<u>30 225</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>36 931</u> 23 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 992	<u>26 206</u> 23 264	<u>27 191</u> 23 264	<u>30 464</u> 23 264	<u>37 169</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264	<u>37 169</u> 23 264
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 919</u> 23 471	<u>26 699</u> 23 749	<u>27 684</u> 23 749	<u>30 956</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>37 662</u> 23 749
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 170</u> 23 718	<u>26 953</u> 23 999	<u>27 938</u> 23 999	<u>31 210</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 170</u> 23 718	<u>26 953</u> 23 999	<u>27 938</u> 23 999	<u>31 210</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>37 916</u> 23 999
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 426</u> 23 970	<u>27 212</u> 24 254	<u>28 197</u> 24 254	<u>31 470</u> 24 254	<u>38 175</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254	<u>38 175</u> 24 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 956</u> 24 491	<u>27 748</u> 24 781	<u>28 733</u> 24 781	<u>32 005</u> 24 781	<u>38 711</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>38 711</u> 24 781
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 229</u> 24 761	<u>28 024</u> 25 054	<u>29 010</u> 25 054	<u>32 282</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>38 988</u> 25 054
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>26 692</u> 24 088	<u>26 221</u> 23 483	<u>27 150</u> 23 483	<u>30 344</u> 23 483	<u>37 026</u> 23 483	<u>33 124</u> 23 483	<u>37 026</u> 23 483
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>26 793</u> 24 331	<u>26 669</u> 23 720	<u>27 655</u> 23 720	<u>30 927</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>27 303</u> 24 833	<u>27 166</u> 24 209	<u>28 151</u> 24 209	<u>31 424</u> 24 209	<u>38 129</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209	<u>38 129</u> 24 209
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>27 423</u> 24 461	<u>28 408</u> 24 461	<u>31 680</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>26 793</u> 24 331	<u>26 669</u> 23 720	<u>27 655</u> 23 720	<u>30 927</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>37 632</u> 23 720

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>32 761</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 390</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264	<u>33 000</u> 23 264	<u>34 463</u> 23 264
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 492</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 136</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>33 746</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 136</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>33 746</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 396</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254	<u>34 005</u> 24 254	<u>35 469</u> 24 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 541</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054
212-101-1400	45 7473-2010	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 124</u> 23 483	<u>33 124</u> 23 483	<u>32 754</u> 23 483	<u>34 392</u> 23 483
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 463</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 350</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209	<u>33 960</u> 24 209	<u>35 423</u> 24 209
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 216</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 463</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>27 045</u> 24 580	<u>26 915</u> 23 962	<u>27 900</u> 23 962	<u>31 173</u> 23 962	<u>37 878</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962	<u>37 878</u> 23 962
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>27 423</u> 24 461	<u>28 408</u> 24 461	<u>31 680</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>38 386</u> 24 461
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>27 684</u> 24 719	<u>28 669</u> 24 719	<u>31 942</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>27 684</u> 24 719	<u>28 669</u> 24 719	<u>31 942</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>38 647</u> 24 719
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>28 108</u> 25 626	<u>27 951</u> 24 982	<u>28 936</u> 24 982	<u>32 209</u> 24 982	<u>38 914</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982	<u>38 914</u> 24 982
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>28 674</u> 26 183	<u>28 503</u> 25 525	<u>29 488</u> 25 525	<u>32 761</u> 25 525	<u>39 466</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>39 466</u> 25 525
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>28 966</u> 26 470	<u>28 788</u> 25 805	<u>29 773</u> 25 805	<u>33 045</u> 25 805	<u>39 751</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805	<u>39 751</u> 25 805
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>13 762</u> 11 362	<u>13 895</u> 11 350	<u>14 824</u> 11 350	<u>18 018</u> 11 350	<u>24 699</u> 11 350	<u>20 798</u> 11 350	<u>24 699</u> 11 350
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>14 190</u> 11 783	<u>14 305</u> 11 754	<u>15 234</u> 11 754	<u>18 429</u> 11 754	<u>25 110</u> 11 754	<u>21 208</u> 11 754	<u>25 110</u> 11 754
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>14 679</u> 12 263	<u>14 807</u> 12 248	<u>15 736</u> 12 248	<u>18 930</u> 12 248	<u>25 611</u> 12 248	<u>21 710</u> 12 248	<u>25 611</u> 12 248

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 099</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962	<u>33 709</u> 23 962	<u>35 172</u> 23 962
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 216</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 478</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 478</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 135</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982	<u>34 745</u> 24 982	<u>36 208</u> 24 982
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 687</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>35 296</u> 25 525	<u>36 759</u> 25 525
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 972</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805	<u>35 581</u> 25 805	<u>37 044</u> 25 805
212-101-1500	7473-2010 3,5	3						
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 798</u> 11 350	<u>20 798</u> 11 350	<u>20 427</u> 11 350	<u>22 066</u> 11 350
212-101-1600	7473-2010 5,	3						
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 208</u> 11 754	<u>21 208</u> 11 754	<u>20 838</u> 11 754	<u>22 476</u> 11 754
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 710</u> 12 248	<u>21 710</u> 12 248	<u>21 339</u> 12 248	<u>22 978</u> 12 248

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>14 658</u> 12 387	<u>15 140</u> 12 371	<u>16 125</u> 12 371	<u>19 397</u> 12 371	<u>26 103</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371	<u>26 103</u> 12 371
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>14 787</u> 12 514	<u>15 268</u> 12 498	<u>16 253</u> 12 498	<u>19 525</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>14 787</u> 12 514	<u>15 268</u> 12 498	<u>16 253</u> 12 498	<u>19 525</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>26 231</u> 12 498
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>15 470</u> 13 186	<u>15 950</u> 13 170	<u>16 936</u> 13 170	<u>20 208</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>26 362</u> 12 627
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 323</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371	<u>21 933</u> 12 371	<u>23 396</u> 12 371
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 061</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 061</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 134</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>22 744</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>15 470</u> 13 186	<u>15 950</u> 13 170	<u>16 936</u> 13 170	<u>20 208</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>26 913</u> 13 170
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>15 616</u> 13 330	<u>16 096</u> 13 313	<u>17 081</u> 13 313	<u>20 353</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>26 495</u> 12 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>26 632</u> 12 892
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>26 771</u> 13 030
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>15 616</u> 13 330	<u>16 096</u> 13 313	<u>17 081</u> 13 313	<u>20 353</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>27 059</u> 13 313
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>15 765</u> 13 476	<u>16 245</u> 13 459	<u>17 230</u> 13 459	<u>20 502</u> 13 459	<u>27 208</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459	<u>27 208</u> 13 459
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 327</u> 13 885	<u>16 446</u> 13 861	<u>17 375</u> 13 861	<u>20 569</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 323</u> 14 026	<u>16 795</u> 14 001	<u>17 780</u> 14 001	<u>21 053</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 134</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>22 744</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 279</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>22 889</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 279</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>22 889</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459	<u>23 038</u> 13 459	<u>24 501</u> 13 459
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 349</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861	<u>22 978</u> 13 861	<u>24 617</u> 13 861
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001	<u>23 589</u> 14 001	<u>25 052</u> 14 001
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 575</u> 15 259	<u>18 046</u> 15 232	<u>19 031</u> 15 232	<u>22 303</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 327</u> 13 885	<u>16 446</u> 13 861	<u>17 375</u> 13 861	<u>20 569</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861	<u>27 250</u> 13 861
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 323</u> 14 026	<u>16 795</u> 14 001	<u>17 780</u> 14 001	<u>21 053</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001	<u>27 758</u> 14 001
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>16 940</u> 14 144	<u>17 926</u> 14 144	<u>21 198</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>27 903</u> 14 144
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 229</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>24 839</u> 15 232	<u>26 302</u> 15 232
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 349</u> 13 861	<u>23 349</u> 13 861	<u>22 978</u> 13 861	<u>24 617</u> 13 861
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 14 001	<u>23 979</u> 14 001	<u>23 589</u> 14 001	<u>25 052</u> 14 001
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 124</u> 14 144	<u>24 124</u> 14 144	<u>23 734</u> 14 144	<u>25 197</u> 14 144
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 089</u> 14 290	<u>18 074</u> 14 290	<u>21 346</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>28 052</u> 14 290
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>17 713</u> 14 904	<u>18 698</u> 14 904	<u>21 970</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>28 676</u> 14 904
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 240</u> 14 439	<u>18 225</u> 14 439	<u>21 497</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>28 203</u> 14 439
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 394</u> 14 591	<u>18 379</u> 14 591	<u>21 652</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>28 357</u> 14 591
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>17 552</u> 14 746	<u>18 537</u> 14 746	<u>21 809</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>28 515</u> 14 746
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>17 878</u> 15 066	<u>18 863</u> 15 066	<u>22 135</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>28 841</u> 15 066
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 575</u> 15 259	<u>18 046</u> 15 232	<u>19 031</u> 15 232	<u>22 303</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>29 009</u> 15 232
212-101-2000	15, 7473-2010	3									

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 272</u> 14 290	<u>24 272</u> 14 290	<u>23 882</u> 14 290	<u>25 345</u> 14 290
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 897</u> 14 904	<u>24 506</u> 14 904	<u>25 969</u> 14 904
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 423</u> 14 439	<u>24 033</u> 14 439	<u>25 496</u> 14 439
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 578</u> 14 591	<u>24 188</u> 14 591	<u>25 651</u> 14 591
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 735</u> 14 746	<u>24 345</u> 14 746	<u>25 808</u> 14 746
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 061</u> 15 066	<u>25 061</u> 15 066	<u>24 671</u> 15 066	<u>26 134</u> 15 066
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 229</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>24 839</u> 15 232	<u>26 302</u> 15 232
212-101-2000	15, 7473-2010	3						

212-101-2001		3	1	2400	<u>17 272</u> 14 816	<u>17 263</u> 14 666	<u>18 192</u> 14 666	<u>21 386</u> 14 666	<u>28 068</u> 14 666	<u>24 166</u> 14 666	<u>28 068</u> 14 666
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 278</u> 14 966	<u>17 621</u> 14 814	<u>18 606</u> 14 814	<u>21 878</u> 14 814	<u>28 584</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814	<u>28 584</u> 14 814
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>17 433</u> 15 119	<u>17 774</u> 14 965	<u>18 760</u> 14 965	<u>22 032</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>17 433</u> 15 119	<u>17 774</u> 14 965	<u>18 760</u> 14 965	<u>22 032</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>28 737</u> 14 965
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 259</u> 15 932	<u>18 592</u> 15 769	<u>19 577</u> 15 769	<u>22 849</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>28 894</u> 15 119
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277

212-101-2001		3	1	2400	<u>24 166</u> 14 666	<u>24 166</u> 14 666	<u>23 796</u> 14 666	<u>25 434</u> 14 666
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 804</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814	<u>24 414</u> 14 814	<u>25 877</u> 14 814
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 568</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 568</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 385</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 259</u> 15 932	<u>18 592</u> 15 769	<u>19 577</u> 15 769	<u>22 849</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>29 555</u> 15 769
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>29 054</u> 15 277
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>29 218</u> 15 438
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>29 384</u> 15 602
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>18 615</u> 16 282	<u>18 944</u> 16 116	<u>19 929</u> 16 116	<u>23 201</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>29 729</u> 15 941
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>18 615</u> 16 282	<u>18 944</u> 16 116	<u>19 929</u> 16 116	<u>23 201</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>29 907</u> 16 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>18 799</u> 16 463	<u>19 126</u> 16 295	<u>20 111</u> 16 295	<u>23 383</u> 16 295	<u>30 089</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295	<u>30 089</u> 16 295
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>18 987</u> 16 648	<u>19 312</u> 16 478	<u>20 297</u> 16 478	<u>23 569</u> 16 478	<u>30 275</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478	<u>30 275</u> 16 478
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>19 375</u> 17 030	<u>19 697</u> 16 857	<u>20 682</u> 16 857	<u>23 954</u> 16 857	<u>30 660</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857	<u>30 660</u> 16 857

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 385</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 128</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>25 737</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 128</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>25 737</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 309</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295	<u>25 919</u> 16 295	<u>27 382</u> 16 295
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 495</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478	<u>26 105</u> 16 478	<u>27 568</u> 16 478
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 880</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857	<u>26 490</u> 16 857	<u>27 953</u> 16 857

212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>18 738</u> 16 259	<u>18 907</u> 16 283	<u>19 836</u> 16 283	<u>23 030</u> 16 283	<u>29 711</u> 16 283	<u>25 810</u> 16 283	<u>29 711</u> 16 283
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>18 759</u> 16 423	<u>19 281</u> 16 448	<u>20 266</u> 16 448	<u>23 539</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 280</u> 16 937	<u>19 803</u> 16 962	<u>20 789</u> 16 962	<u>24 061</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>19 461</u> 17 115	<u>19 985</u> 17 141	<u>20 970</u> 17 141	<u>24 242</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>18 759</u> 16 423	<u>19 281</u> 16 448	<u>20 266</u> 16 448	<u>23 539</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>30 244</u> 16 448
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 103</u> 16 762	<u>19 626</u> 16 787	<u>20 611</u> 16 787	<u>23 883</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>19 461</u> 17 115	<u>19 985</u> 17 141	<u>20 970</u> 17 141	<u>24 242</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>30 948</u> 17 141
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>30 415</u> 16 616
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 103</u> 16 762	<u>19 626</u> 16 787	<u>20 611</u> 16 787	<u>23 883</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>30 589</u> 16 787

212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 810</u> 16 283	<u>25 810</u> 16 283	<u>25 439</u> 16 283	<u>27 078</u> 16 283
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 075</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 597</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>26 778</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 075</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 419</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>26 778</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 419</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 280</u> 16 937	<u>19 803</u> 16 962	<u>20 789</u> 16 962	<u>24 061</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>30 766</u> 16 962
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 483	<u>20 359</u> 17 509	<u>21 344</u> 17 509	<u>24 617</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>31 133</u> 17 323
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 483	<u>20 359</u> 17 509	<u>21 344</u> 17 509	<u>24 617</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>31 322</u> 17 509
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 028</u> 17 673	<u>20 553</u> 17 699	<u>21 538</u> 17 699	<u>24 810</u> 17 699	<u>31 516</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699	<u>31 516</u> 17 699
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 226</u> 17 867	<u>20 750</u> 17 894	<u>21 735</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>31 713</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>31 713</u> 17 894
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>20 634</u> 18 269	<u>21 159</u> 18 296	<u>22 144</u> 18 296	<u>25 416</u> 18 296	<u>32 122</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296	<u>32 122</u> 18 296
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>19 715</u> 17 220	<u>19 816</u> 17 179	<u>20 745</u> 17 179	<u>23 940</u> 17 179	<u>30 621</u> 17 179	<u>26 719</u> 17 179	<u>30 621</u> 17 179
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>19 745</u> 17 394	<u>20 200</u> 17 352	<u>21 185</u> 17 352	<u>24 457</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 297</u> 17 938	<u>20 751</u> 17 894	<u>21 736</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 597</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 153</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 153</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 736</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699	<u>27 346</u> 17 699	<u>28 809</u> 17 699
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 342</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296	<u>27 952</u> 18 296	<u>29 415</u> 18 296
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 719</u> 17 179	<u>26 719</u> 17 179	<u>26 349</u> 17 179	<u>27 987</u> 17 179
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 383</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>26 993</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>20 489</u> 18 127	<u>20 942</u> 18 083	<u>21 927</u> 18 083	<u>25 200</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>19 745</u> 17 394	<u>20 200</u> 17 352	<u>21 185</u> 17 352	<u>24 457</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>31 163</u> 17 352
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 110</u> 17 753	<u>20 563</u> 17 710	<u>21 548</u> 17 710	<u>24 821</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>20 489</u> 18 127	<u>20 942</u> 18 083	<u>21 927</u> 18 083	<u>25 200</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>31 905</u> 18 083
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>31 343</u> 17 529
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 110</u> 17 753	<u>20 563</u> 17 710	<u>21 548</u> 17 710	<u>24 821</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>31 526</u> 17 710
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 297</u> 17 938	<u>20 751</u> 17 894	<u>21 736</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>31 714</u> 17 894
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>20 885</u> 18 516	<u>21 337</u> 18 472	<u>22 322</u> 18 472	<u>25 595</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>32 101</u> 18 275
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>20 885</u> 18 516	<u>21 337</u> 18 472	<u>22 322</u> 18 472	<u>25 595</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>32 300</u> 18 472

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 126</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>27 735</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 383</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>26 993</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 357</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 126</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>27 735</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 357</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 131</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 131</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 090</u> 18 718	<u>21 541</u> 18 672	<u>22 526</u> 18 672	<u>25 799</u> 18 672	<u>32 504</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672	<u>32 504</u> 18 672
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>21 299</u> 18 923	<u>21 750</u> 18 878	<u>22 735</u> 18 878	<u>26 007</u> 18 878	<u>32 713</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878	<u>32 713</u> 18 878
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>21 731</u> 19 349	<u>22 181</u> 19 302	<u>23 166</u> 19 302	<u>26 438</u> 19 302	<u>33 144</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302	<u>33 144</u> 19 302
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 669</u> 19 143	<u>22 007</u> 19 335	<u>22 936</u> 19 335	<u>26 130</u> 19 335	<u>32 812</u> 19 335	<u>28 910</u> 19 335	<u>32 812</u> 19 335
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>22 413</u> 19 530	<u>23 398</u> 19 530	<u>26 670</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 124</u> 19 736	<u>22 822</u> 19 933	<u>23 807</u> 19 933	<u>27 079</u> 19 933	<u>33 785</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933	<u>33 785</u> 19 933
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 333</u> 19 941	<u>23 033</u> 20 140	<u>24 018</u> 20 140	<u>27 290</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>22 413</u> 19 530	<u>23 398</u> 19 530	<u>26 670</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>33 376</u> 19 530
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 919</u> 19 534	<u>22 615</u> 19 729	<u>23 600</u> 19 729	<u>26 873</u> 19 729	<u>33 578</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729	<u>33 578</u> 19 729
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 333</u> 19 941	<u>23 033</u> 20 140	<u>24 018</u> 20 140	<u>27 290</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>33 996</u> 20 140
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 546</u> 20 151	<u>23 248</u> 20 352	<u>24 233</u> 20 352	<u>27 506</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 546</u> 20 151	<u>23 248</u> 20 352	<u>24 233</u> 20 352	<u>27 506</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>34 211</u> 20 352

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 725</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672	<u>28 335</u> 18 672	<u>29 798</u> 18 672
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 933</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878	<u>28 543</u> 18 878	<u>30 006</u> 18 878
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 364</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302	<u>28 974</u> 19 302	<u>30 437</u> 19 302
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 910</u> 19 335	<u>28 910</u> 19 335	<u>28 539</u> 19 335	<u>30 178</u> 19 335
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 206</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 005</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933	<u>29 615</u> 19 933	<u>31 078</u> 19 933
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 216</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>29 826</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 206</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 799</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729	<u>29 409</u> 19 729	<u>30 872</u> 19 729
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 216</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>29 826</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 042</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 042</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 764</u> 20 365	<u>23 468</u> 20 569	<u>24 453</u> 20 569	<u>27 726</u> 20 569	<u>34 431</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>34 431</u> 20 569
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 808	<u>23 922</u> 21 016	<u>24 908</u> 21 016	<u>28 180</u> 21 016	<u>34 885</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016	<u>34 885</u> 21 016
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>24 157</u> 21 247	<u>25 142</u> 21 247	<u>28 415</u> 21 247	<u>35 120</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247	<u>35 120</u> 21 247
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>21 971</u> 19 441	<u>22 461</u> 19 781	<u>23 390</u> 19 781	<u>26 584</u> 19 781	<u>33 265</u> 19 781	<u>29 364</u> 19 781	<u>33 265</u> 19 781
212-101-2500	7473-2010 30,	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>23 440</u> 20 887	<u>23 878</u> 21 176	<u>24 807</u> 21 176	<u>28 001</u> 21 176	<u>34 683</u> 21 176	<u>30 781</u> 21 176	<u>34 683</u> 21 176
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 508</u> 21 098	<u>24 303</u> 21 390	<u>25 288</u> 21 390	<u>28 560</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 950</u> 21 533	<u>24 751</u> 21 831	<u>25 736</u> 21 831	<u>29 008</u> 21 831	<u>35 714</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831	<u>35 714</u> 21 831
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>24 982</u> 22 059	<u>25 967</u> 22 059	<u>29 239</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 508</u> 21 098	<u>24 303</u> 21 390	<u>25 288</u> 21 390	<u>28 560</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>35 266</u> 21 390
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 727</u> 21 313	<u>24 524</u> 21 609	<u>25 509</u> 21 609	<u>28 782</u> 21 609	<u>35 487</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>35 487</u> 21 609
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>24 982</u> 22 059	<u>25 967</u> 22 059	<u>29 239</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>35 945</u> 22 059

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 262</u> 20 569	<u>31 725</u> 20 569
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 106</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016	<u>30 716</u> 21 016	<u>32 179</u> 21 016
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 341</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247	<u>30 950</u> 21 247	<u>32 414</u> 21 247
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 364</u> 19 781	<u>29 364</u> 19 781	<u>28 993</u> 19 781	<u>30 632</u> 19 781
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 781</u> 21 176	<u>30 781</u> 21 176	<u>30 410</u> 21 176	<u>32 049</u> 21 176
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 096</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 934</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831	<u>31 544</u> 21 831	<u>33 007</u> 21 831
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 165</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>31 775</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 096</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 318</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 165</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>31 775</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 987	<u>25 218</u> 22 291	<u>26 203</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 987	<u>25 218</u> 22 291	<u>26 203</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>36 181</u> 22 291
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 649</u> 22 220	<u>25 459</u> 22 528	<u>26 444</u> 22 528	<u>29 716</u> 22 528	<u>36 422</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528	<u>36 422</u> 22 528
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>25 139</u> 22 703	<u>25 956</u> 23 018	<u>26 941</u> 23 018	<u>30 214</u> 23 018	<u>36 919</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>36 919</u> 23 018
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>26 213</u> 23 271	<u>27 198</u> 23 271	<u>30 471</u> 23 271	<u>37 176</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>37 176</u> 23 271
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 450</u> 21 881	<u>24 791</u> 22 075	<u>25 720</u> 22 075	<u>28 914</u> 22 075	<u>35 595</u> 22 075	<u>31 694</u> 22 075	<u>35 595</u> 22 075
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 528</u> 22 102	<u>25 224</u> 22 298	<u>26 210</u> 22 298	<u>29 482</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>24 991</u> 22 557	<u>25 691</u> 22 757	<u>26 677</u> 22 757	<u>29 949</u> 22 757	<u>36 655</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757	<u>36 655</u> 22 757
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>25 932</u> 22 994	<u>26 917</u> 22 994	<u>30 190</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 528</u> 22 102	<u>25 224</u> 22 298	<u>26 210</u> 22 298	<u>29 482</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>36 187</u> 22 298
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 757</u> 22 327	<u>25 456</u> 22 525	<u>26 441</u> 22 525	<u>29 713</u> 22 525	<u>36 419</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>36 419</u> 22 525
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>25 932</u> 22 994	<u>26 917</u> 22 994	<u>30 190</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>36 895</u> 22 994

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 011</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 011</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528	<u>32 252</u> 22 528	<u>33 715</u> 22 528
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 140</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>32 750</u> 23 018	<u>34 213</u> 23 018
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 006</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 694</u> 22 075	<u>31 694</u> 22 075	<u>31 323</u> 22 075	<u>32 962</u> 22 075
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 018</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 875</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757	<u>32 485</u> 22 757	<u>33 948</u> 22 757
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>32 726</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 018</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 249</u> 22 525	<u>33 712</u> 22 525
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>32 726</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 473</u> 23 032	<u>26 178</u> 23 236	<u>27 163</u> 23 236	<u>30 436</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 473</u> 23 032	<u>26 178</u> 23 236	<u>27 163</u> 23 236	<u>30 436</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>37 141</u> 23 236
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 722</u> 23 277	<u>26 429</u> 23 484	<u>27 415</u> 23 484	<u>30 687</u> 23 484	<u>37 392</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>37 392</u> 23 484
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 783	<u>26 948</u> 23 994	<u>27 933</u> 23 994	<u>31 206</u> 23 994	<u>37 911</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994	<u>37 911</u> 23 994
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 045	<u>27 216</u> 24 258	<u>28 201</u> 24 258	<u>31 473</u> 24 258	<u>38 179</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258	<u>38 179</u> 24 258
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>25 672</u> 23 084	<u>26 144</u> 23 406	<u>27 073</u> 23 406	<u>30 267</u> 23 406	<u>36 948</u> 23 406	<u>33 047</u> 23 406	<u>36 948</u> 23 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>25 763</u> 23 317	<u>26 591</u> 23 643	<u>27 576</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>26 251</u> 23 798	<u>27 087</u> 24 130	<u>28 072</u> 24 130	<u>31 344</u> 24 130	<u>38 050</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130	<u>38 050</u> 24 130
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 503</u> 24 046	<u>27 342</u> 24 382	<u>28 327</u> 24 382	<u>31 599</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>25 763</u> 23 317	<u>26 591</u> 23 643	<u>27 576</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>37 554</u> 23 643
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>26 004</u> 23 555	<u>26 836</u> 23 884	<u>27 821</u> 23 884	<u>31 094</u> 23 884	<u>37 799</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884	<u>37 799</u> 23 884
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 503</u> 24 046	<u>27 342</u> 24 382	<u>28 327</u> 24 382	<u>31 599</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>38 305</u> 24 382

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>32 972</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>32 972</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 223</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 132</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994	<u>33 741</u> 23 994	<u>35 205</u> 23 994
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 400</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258	<u>34 009</u> 24 258	<u>35 472</u> 24 258
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 047</u> 23 406	<u>33 047</u> 23 406	<u>32 676</u> 23 406	<u>34 315</u> 23 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 385</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 270</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130	<u>33 880</u> 24 130	<u>35 343</u> 24 130
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 135</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 385</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884	<u>33 630</u> 23 884	<u>35 093</u> 23 884
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 135</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>27 603</u> 24 638	<u>28 588</u> 24 638	<u>31 860</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>27 603</u> 24 638	<u>28 588</u> 24 638	<u>31 860</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>38 566</u> 24 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>27 023</u> 24 557	<u>27 869</u> 24 900	<u>28 854</u> 24 900	<u>32 126</u> 24 900	<u>38 832</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900	<u>38 832</u> 24 900
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 565</u> 25 091	<u>28 419</u> 25 442	<u>29 404</u> 25 442	<u>32 676</u> 25 442	<u>39 382</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>39 382</u> 25 442
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>27 845</u> 25 367	<u>28 703</u> 25 721	<u>29 688</u> 25 721	<u>32 960</u> 25 721	<u>39 666</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721	<u>39 666</u> 25 721
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>27 782</u> 25 160	<u>27 599</u> 24 839	<u>28 528</u> 24 839	<u>31 722</u> 24 839	<u>38 404</u> 24 839	<u>34 502</u> 24 839	<u>38 404</u> 24 839
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>28 061</u> 25 090	<u>29 046</u> 25 090	<u>32 319</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>28 426</u> 25 939	<u>28 587</u> 25 607	<u>29 572</u> 25 607	<u>32 844</u> 25 607	<u>39 550</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>39 550</u> 25 607
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>28 701</u> 26 209	<u>28 858</u> 25 874	<u>29 843</u> 25 874	<u>33 115</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>28 061</u> 25 090	<u>29 046</u> 25 090	<u>32 319</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090	<u>39 024</u> 25 090
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>28 157</u> 25 674	<u>28 321</u> 25 346	<u>29 306</u> 25 346	<u>32 579</u> 25 346	<u>39 284</u> 25 346	<u>35 505</u> 25 346	<u>39 284</u> 25 346
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>28 701</u> 26 209	<u>28 858</u> 25 874	<u>29 843</u> 25 874	<u>33 115</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>39 821</u> 25 874

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 396</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 396</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 053</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900	<u>34 662</u> 24 900	<u>36 125</u> 24 900
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 212</u> 25 442	<u>36 675</u> 25 442
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 887</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721	<u>35 496</u> 25 721	<u>36 959</u> 25 721
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 502</u> 24 839	<u>34 502</u> 24 839	<u>34 131</u> 24 839	<u>35 770</u> 24 839
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 245</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090	<u>34 855</u> 25 090	<u>36 318</u> 25 090
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 770</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>35 380</u> 25 607	<u>36 843</u> 25 607
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 041</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>35 651</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 245</u> 25 090	<u>35 245</u> 25 090	<u>34 855</u> 25 090	<u>36 318</u> 25 090
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 505</u> 25 346	<u>35 505</u> 25 346	<u>35 115</u> 25 346	<u>36 578</u> 25 346
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 041</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>35 651</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>28 981</u> 26 485	<u>29 135</u> 26 146	<u>30 120</u> 26 146	<u>33 392</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>28 981</u> 26 485	<u>29 135</u> 26 146	<u>30 120</u> 26 146	<u>33 392</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>40 098</u> 26 146
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>29 267</u> 26 766	<u>29 417</u> 26 424	<u>30 402</u> 26 424	<u>33 675</u> 26 424	<u>40 380</u> 26 424	<u>36 601</u> 26 424	<u>40 380</u> 26 424
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 27 348	<u>30 001</u> 26 999	<u>30 986</u> 26 999	<u>34 258</u> 26 999	<u>40 964</u> 26 999	<u>37 184</u> 26 999	<u>40 964</u> 26 999
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>30 164</u> 27 649	<u>30 302</u> 27 295	<u>31 287</u> 27 295	<u>34 560</u> 27 295	<u>41 265</u> 27 295	<u>37 486</u> 27 295	<u>41 265</u> 27 295

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>13 631</u> 11 232	<u>13 698</u> 11 156	<u>14 627</u> 11 156	<u>17 821</u> 11 156	<u>24 502</u> 11 156	<u>20 601</u> 11 156	<u>24 502</u> 11 156
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>14 093</u> 11 688	<u>14 160</u> 11 612	<u>15 089</u> 11 612	<u>18 284</u> 11 612	<u>24 965</u> 11 612	<u>21 063</u> 11 612	<u>24 965</u> 11 612
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>14 556</u> 12 143	<u>14 623</u> 12 067	<u>15 552</u> 12 067	<u>18 746</u> 12 067	<u>25 427</u> 12 067	<u>21 526</u> 12 067	<u>25 427</u> 12 067
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>16 160</u> 13 721	<u>16 196</u> 13 615	<u>17 125</u> 13 615	<u>20 319</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>16 160</u> 13 721	<u>16 196</u> 13 615	<u>17 125</u> 13 615	<u>20 319</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615	<u>27 000</u> 13 615

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 928</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 928</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 601</u> 26 424	<u>36 601</u> 26 424	<u>36 210</u> 26 424	<u>37 674</u> 26 424
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 184</u> 26 999	<u>37 184</u> 26 999	<u>36 794</u> 26 999	<u>38 257</u> 26 999
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 486</u> 27 295	<u>37 486</u> 27 295	<u>37 096</u> 27 295	<u>38 559</u> 27 295

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 601</u> 11 156	<u>20 601</u> 11 156	<u>20 230</u> 11 156	<u>21 869</u> 11 156
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 063</u> 11 612	<u>21 063</u> 11 612	<u>20 693</u> 11 612	<u>22 331</u> 11 612
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 526</u> 12 067	<u>21 526</u> 12 067	<u>21 155</u> 12 067	<u>22 794</u> 12 067
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 099</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615	<u>22 728</u> 13 615	<u>24 367</u> 13 615
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 099</u> 13 615	<u>23 099</u> 13 615	<u>22 728</u> 13 615	<u>24 367</u> 13 615

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 085</u> 14 632	<u>16 982</u> 14 389	<u>17 911</u> 14 389	<u>21 106</u> 14 389	<u>27 787</u> 14 389	<u>23 885</u> 14 389	<u>27 787</u> 14 389
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>18 504</u> 16 029	<u>18 555</u> 15 938	<u>19 484</u> 15 938	<u>22 679</u> 15 938	<u>29 360</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>29 360</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>19 429</u> 16 939	<u>19 388</u> 16 757	<u>20 317</u> 16 757	<u>23 511</u> 16 757	<u>30 193</u> 16 757	<u>26 291</u> 16 757	<u>30 193</u> 16 757
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>21 372</u> 18 852	<u>21 562</u> 18 897	<u>22 492</u> 18 897	<u>25 686</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>21 372</u> 18 852	<u>21 562</u> 18 897	<u>22 492</u> 18 897	<u>25 686</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>32 367</u> 18 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 130</u> 20 582	<u>23 413</u> 20 719	<u>24 342</u> 20 719	<u>27 536</u> 20 719	<u>34 218</u> 20 719	<u>30 316</u> 20 719	<u>34 218</u> 20 719
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>13 993</u> 11 589	<u>14 126</u> 11 577	<u>15 055</u> 11 577	<u>18 249</u> 11 577	<u>24 930</u> 11 577	<u>21 029</u> 11 577	<u>24 930</u> 11 577
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>14 411</u> 12 000	<u>14 544</u> 11 990	<u>15 473</u> 11 990	<u>18 668</u> 11 990	<u>25 349</u> 11 990	<u>21 447</u> 11 990	<u>25 349</u> 11 990
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>14 752</u> 12 336	<u>15 055</u> 12 493	<u>15 984</u> 12 493	<u>19 179</u> 12 493	<u>25 860</u> 12 493	<u>21 959</u> 12 493	<u>25 860</u> 12 493
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>15 867</u> 13 433	<u>16 727</u> 14 138	<u>17 656</u> 14 138	<u>20 851</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>15 867</u> 13 433	<u>16 727</u> 14 138	<u>17 656</u> 14 138	<u>20 851</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138	<u>27 532</u> 14 138
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>16 422</u> 13 980	<u>17 561</u> 14 959	<u>18 490</u> 14 959	<u>21 684</u> 14 959	<u>28 366</u> 14 959	<u>24 464</u> 14 959	<u>28 366</u> 14 959

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 885</u> 14 389	<u>23 885</u> 14 389	<u>23 515</u> 14 389	<u>25 153</u> 14 389
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 458</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>25 088</u> 15 938	<u>26 726</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 291</u> 16 757	<u>26 291</u> 16 757	<u>25 921</u> 16 757	<u>27 559</u> 16 757
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>28 095</u> 18 897	<u>29 734</u> 18 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 897	<u>28 466</u> 18 897	<u>28 095</u> 18 897	<u>29 734</u> 18 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 719	<u>30 316</u> 20 719	<u>29 946</u> 20 719	<u>31 584</u> 20 719
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 029</u> 11 577	<u>21 029</u> 11 577	<u>20 658</u> 11 577	<u>22 297</u> 11 577
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 447</u> 11 990	<u>21 447</u> 11 990	<u>21 077</u> 11 990	<u>22 715</u> 11 990
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 959</u> 12 493	<u>21 959</u> 12 493	<u>21 588</u> 12 493	<u>23 227</u> 12 493
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 631</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138	<u>23 260</u> 14 138	<u>24 898</u> 14 138
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 631</u> 14 138	<u>23 631</u> 14 138	<u>23 260</u> 14 138	<u>24 898</u> 14 138
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 464</u> 14 959	<u>24 464</u> 14 959	<u>24 094</u> 14 959	<u>25 732</u> 14 959

212-102-0207	20	3	1	2400	<u>17 540</u> 15 080	<u>19 238</u> 16 609	<u>20 167</u> 16 609	<u>23 361</u> 16 609	<u>30 042</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>30 042</u> 16 609
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>18 159</u> 15 689	<u>20 165</u> 17 522	<u>21 094</u> 17 522	<u>24 289</u> 17 522	<u>30 970</u> 17 522	<u>27 068</u> 17 522	<u>30 970</u> 17 522
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>19 648</u> 17 155	<u>22 400</u> 19 722	<u>23 329</u> 19 722	<u>26 523</u> 19 722	<u>33 204</u> 19 722	<u>29 303</u> 19 722	<u>33 204</u> 19 722
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>19 957</u> 17 458	<u>22 863</u> 20 177	<u>23 792</u> 20 177	<u>26 986</u> 20 177	<u>33 667</u> 20 177	<u>29 766</u> 20 177	<u>33 667</u> 20 177
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>20 921</u> 18 407	<u>24 308</u> 21 600	<u>25 237</u> 21 600	<u>28 432</u> 21 600	<u>35 113</u> 21 600	<u>31 211</u> 21 600	<u>35 113</u> 21 600

212-103.

212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

--	--	--	--	--	--

					.			
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>25 770</u> 16 609	<u>27 409</u> 16 609
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 068</u> 17 522	<u>27 068</u> 17 522	<u>26 698</u> 17 522	<u>28 336</u> 17 522
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 303</u> 19 722	<u>29 303</u> 19 722	<u>28 932</u> 19 722	<u>30 571</u> 19 722
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 766</u> 20 177	<u>29 766</u> 20 177	<u>29 395</u> 20 177	<u>31 034</u> 20 177
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 211</u> 21 600	<u>31 211</u> 21 600	<u>30 841</u> 21 600	<u>32 479</u> 21 600

					.			
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

8.04-08-2023

96

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.

212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.

212-401.

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 352</u> 13 416	<u>15 797</u> 13 416	<u>16 649</u> 13 416	<u>19 577</u> 13 416	<u>25 701</u> 13 416	<u>22 125</u> 13 416	<u>25 701</u> 13 416
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 279</u> 14 328	<u>16 724</u> 14 329	<u>17 575</u> 14 329	<u>20 503</u> 14 329	<u>26 628</u> 14 329	<u>23 052</u> 14 329	<u>26 628</u> 14 329

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 125</u> 13 416	<u>22 125</u> 13 416	<u>21 785</u> 13 416	<u>23 287</u> 13 416
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 052</u> 14 329	<u>23 052</u> 14 329	<u>22 712</u> 14 329	<u>24 214</u> 14 329

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 735</u> 15 761	<u>18 180</u> 15 761	<u>19 031</u> 15 761	<u>21 959</u> 15 761	<u>28 084</u> 15 761	<u>24 507</u> 15 761	<u>28 084</u> 15 761
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 775</u> 16 786	<u>19 220</u> 16 786	<u>20 072</u> 16 786	<u>23 000</u> 16 786	<u>29 124</u> 16 786	<u>25 548</u> 16 786	<u>29 124</u> 16 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 628</u> 17 625	<u>20 073</u> 17 625	<u>20 925</u> 17 625	<u>23 853</u> 17 625	<u>29 977</u> 17 625	<u>26 401</u> 17 625	<u>29 977</u> 17 625
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 419</u> 19 388	<u>21 864</u> 19 388	<u>22 716</u> 19 388	<u>25 644</u> 19 388	<u>31 768</u> 19 388	<u>28 192</u> 19 388	<u>31 768</u> 19 388
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 664</u> 21 598	<u>24 109</u> 21 598	<u>24 961</u> 21 598	<u>27 889</u> 21 598	<u>34 014</u> 21 598	<u>30 437</u> 21 598	<u>34 014</u> 21 598
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 762</u> 22 678	<u>25 207</u> 22 678	<u>26 058</u> 22 678	<u>28 986</u> 22 678	<u>35 111</u> 22 678	<u>31 534</u> 22 678	<u>35 111</u> 22 678
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 914</u> 23 811	<u>26 358</u> 23 811	<u>27 210</u> 23 811	<u>30 138</u> 23 811	<u>36 262</u> 23 811	<u>32 686</u> 23 811	<u>36 262</u> 23 811
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 123</u> 25 002	<u>27 568</u> 25 002	<u>28 420</u> 25 002	<u>31 348</u> 25 002	<u>37 472</u> 25 002	<u>33 896</u> 25 002	<u>37 472</u> 25 002
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>16 583</u> 14 055						
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>17 297</u> 14 758						
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>17 886</u> 15 339						
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 144</u> 17 560						
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 887</u> 21 244						

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 507</u> 15 761	<u>24 507</u> 15 761	<u>24 168</u> 15 761	<u>25 670</u> 15 761
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 548</u> 16 786	<u>25 548</u> 16 786	<u>25 208</u> 16 786	<u>26 710</u> 16 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 401</u> 17 625	<u>26 401</u> 17 625	<u>26 061</u> 17 625	<u>27 563</u> 17 625
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 192</u> 19 388	<u>28 192</u> 19 388	<u>27 852</u> 19 388	<u>29 354</u> 19 388
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 437</u> 21 598	<u>30 437</u> 21 598	<u>30 097</u> 21 598	<u>31 599</u> 21 598
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 534</u> 22 678	<u>31 534</u> 22 678	<u>31 195</u> 22 678	<u>32 697</u> 22 678
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 686</u> 23 811	<u>32 686</u> 23 811	<u>32 346</u> 23 811	<u>33 848</u> 23 811
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 896</u> 25 002	<u>33 896</u> 25 002	<u>33 556</u> 25 002	<u>35 058</u> 25 002
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200				
212-401-0202	25	3	1	2200				
212-401-0203	50	3	1	2200				
212-401-0204	75	3	1	2200				
212-401-0205	100	3	1	2200				

212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200				

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 655</u> 20 341	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>28 878</u> 26 157	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>26 511</u> 24 136	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

212-501.

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 752</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 876</u> 19 531	<u>21 876</u> 19 531	<u>21 794</u> 19 531	<u>21 876</u> 19 531
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 471</u> 19 133	<u>21 471</u> 19 133	<u>21 390</u> 19 133	<u>21 471</u> 19 133
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0300	1225-2019							

					.			
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 780</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 765</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 765</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 223</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 014</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 392</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 392</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151

					.			
212-502-0100	1225-2019							

					.			
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 407</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 845</u> 20 485	<u>22 845</u> 20 485	<u>22 763</u> 20 485	<u>22 845</u> 20 485
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 667</u> 19 326	<u>21 667</u> 19 326	<u>21 586</u> 19 326	<u>21 667</u> 19 326
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 303</u> 18 968	<u>21 303</u> 18 968	<u>21 222</u> 18 968	<u>21 303</u> 18 968

					.			
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 158</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 266</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 407</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119

					.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				,	.			
212-601-0100	- 1168-2006							
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

				,	.			
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>48 059</u> 43 338	<u>49 168</u> 44 413	<u>47 545</u> 42 839	<u>50 321</u> 45 531
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>49 901</u> 45 124	<u>51 009</u> 46 199	<u>49 386</u> 44 625	<u>52 163</u> 47 317
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>51 742</u> 46 910	<u>52 851</u> 47 984	<u>51 228</u> 46 411	<u>54 004</u> 49 103

				,	.			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

					,							
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .										
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>92 006</u> 85 882	<u>91 918</u> 85 882	<u>93 019</u> 85 882	<u>96 921</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>106 816</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>93 020</u> 86 876	<u>92 932</u> 86 876	<u>94 034</u> 86 876	<u>97 936</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>107 830</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>93 297</u> 87 147	<u>93 209</u> 87 147	<u>94 310</u> 87 147	<u>98 212</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>108 107</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .										
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>132 947</u> 126 020	<u>132 859</u> 126 020	<u>133 960</u> 126 020	<u>137 862</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>147 757</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .						
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 287</u> 85 882	<u>109 019</u> 85 882	<u>100 696</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>103 302</u> 86 876	<u>110 034</u> 86 876	<u>101 710</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>103 578</u> 87 147	<u>110 310</u> 87 147	<u>101 987</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147
213-102-0300	250 120 88 ' 379-2015	1000 .						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>143 228</u> 126 020	<u>149 960</u> 126 020	<u>141 637</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020

213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>

213-3. , ,
213-301.

					,						
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>25 739</u> 23 992	<u>25 872</u> 23 992	<u>26 227</u> 23 992	<u>27 147</u> 23 992	<u>28 665</u> 24 736	<u>26 801</u> 24 345	<u>28 725</u> 24 736

213-302.

213-302-0100	945-92								
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>259</u> 235	<u>259</u> 235	<u>263</u> 235	<u>281</u> 235	<u>304</u> 235
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>172</u> 156				

213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{26\,103}{24\,345}$	$\frac{30\,575}{24\,538}$	$\frac{26\,007}{24\,252}$	$\frac{26\,506}{24\,736}$

213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>379</u> 353	<u>379</u> 353	<u>383</u> 353	<u>400</u> 353	<u>424</u> 353

213-304.

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>168</u> 145	<u>168</u> 145	<u>173</u> 145	<u>191</u> 145	<u>216</u> 145
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>294</u> 268	<u>293</u> 268	<u>298</u> 268	<u>316</u> 268	<u>342</u> 268

213-306.

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.**221.****221-1.****221-102.**

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>21 191</u> 18 236	<u>21 191</u> 18 236	<u>21 191</u> 18 236	<u>23 679</u> 18 236	<u>35 361</u> 28 104	<u>28 609</u> 18 236	<u>35 492</u> 28 169

221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>25 957</u> 18 236	<u>29 773</u> 18 236	<u>25 299</u> 18 236	<u>27 499</u> 24 469

221-104.

221-104-0100	956-93				
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>36 333</u> 33 148

222.**222-1.****222-101.**

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>91 816</u> 88 002	<u>91 816</u> 88 002	<u>91 816</u> 88 002	<u>94 322</u> 88 002	<u>106 631</u> 98 475	<u>99 291</u> 88 002	<u>106 696</u> 98 475
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>98 944</u> 94 400	<u>98 944</u> 94 400	<u>98 944</u> 94 400	<u>104 944</u> 94 400	<u>119 015</u> 104 706	<u>114 685</u> 94 400	<u>119 137</u> 104 706
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>101 843</u> 97 265	<u>101 843</u> 97 265	<u>101 843</u> 97 265	<u>107 843</u> 97 265	<u>121 914</u> 107 571	<u>117 584</u> 97 265	<u>122 036</u> 107 571
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>109 851</u> 105 110	<u>109 851</u> 105 110	<u>109 851</u> 105 110	<u>115 973</u> 105 110	<u>130 330</u> 115 625	<u>125 913</u> 105 110	<u>130 455</u> 115 625

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>96 619</u> 88 002	<u>100 464</u> 88 002	<u>96 052</u> 88 002	<u>98 364</u> 94 473
222-101-0200	12504-2015	3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 684</u> 94 400	<u>116 881</u> 94 400	<u>108 439</u> 94 400	<u>104 790</u> 100 768
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>112 583</u> 97 265	<u>119 780</u> 97 265	<u>111 338</u> 97 265	<u>107 690</u> 103 633
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>120 809</u> 105 110	<u>128 153</u> 105 110	<u>119 539</u> 105 110	<u>115 817</u> 111 607

				,							
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>131 493</u> 126 427	<u>131 493</u> 126 427	<u>131 493</u> 126 427	<u>137 737</u> 126 427	<u>152 380</u> 137 151	<u>147 874</u> 126 427	<u>152 507</u> 137 151
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>92 152</u> 89 223	<u>92 152</u> 89 223	<u>92 152</u> 89 223	<u>95 420</u> 89 223	<u>103 085</u> 94 837	<u>100 726</u> 89 223	<u>103 151</u> 94 837
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>94 055</u> 91 104	<u>94 055</u> 91 104	<u>94 055</u> 91 104	<u>97 323</u> 91 104	<u>104 988</u> 96 718	<u>102 630</u> 91 104	<u>105 055</u> 96 718
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>117 800</u> 114 581	<u>117 800</u> 114 581	<u>117 800</u> 114 581	<u>121 044</u> 114 581	<u>128 652</u> 120 153	<u>126 311</u> 114 581	<u>128 718</u> 120 153
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>120 118</u> 116 091	<u>120 118</u> 116 091	<u>120 118</u> 116 091	<u>124 752</u> 116 091	<u>135 621</u> 124 051	<u>132 276</u> 116 091	<u>135 715</u> 124 051
222-101-0300		3									

222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>142 669</u> 126 427	<u>150 159</u> 126 427	<u>141 374</u> 126 427	<u>137 577</u> 133 053
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>98 002</u> 89 223	<u>101 922</u> 89 223	<u>97 324</u> 89 223	<u>95 336</u> 92 692
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>99 905</u> 91 104	<u>103 826</u> 91 104	<u>99 227</u> 91 104	<u>97 240</u> 94 573
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>123 607</u> 114 581	<u>127 498</u> 114 581	<u>122 934</u> 114 581	<u>120 961</u> 118 024
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>128 413</u> 116 091	<u>133 972</u> 116 091	<u>127 452</u> 116 091	<u>124 634</u> 121 009
222-101-0300		3						

				,							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>98 865</u> 94 322	<u>98 865</u> 94 322	<u>98 865</u> 94 322	<u>104 864</u> 94 322	<u>118 936</u> 104 628	<u>114 606</u> 94 322	<u>119 058</u> 104 628
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>102 424</u> 97 840	<u>102 424</u> 97 840	<u>102 424</u> 97 840	<u>108 424</u> 97 840	<u>122 496</u> 108 145	<u>118 166</u> 97 840	<u>122 618</u> 108 145
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>102 125</u> 97 516	<u>102 125</u> 97 516	<u>102 125</u> 97 516	<u>108 174</u> 97 516	<u>122 359</u> 107 906	<u>117 994</u> 97 516	<u>122 482</u> 107 906
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>122 319</u> 117 293	<u>122 319</u> 117 293	<u>122 319</u> 117 293	<u>128 685</u> 117 293	<u>143 614</u> 128 227	<u>139 020</u> 117 293	<u>143 744</u> 128 227
222-101-0305		3	1	1350	<u>96 369</u> 93 377	<u>96 369</u> 93 377	<u>96 369</u> 93 377	<u>99 661</u> 93 377	<u>107 383</u> 99 032	<u>105 007</u> 93 377	<u>107 450</u> 99 032
222-101-0306		3	1	1340	<u>93 394</u> 90 451	<u>93 394</u> 90 451	<u>93 394</u> 90 451	<u>96 662</u> 90 451	<u>104 327</u> 96 064	<u>101 968</u> 90 451	<u>104 393</u> 96 064

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>109 605</u> 94 322	<u>116 802</u> 94 322	<u>108 360</u> 94 322	<u>104 711</u> 100 690
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 164</u> 97 840	<u>120 361</u> 97 840	<u>111 919</u> 97 840	<u>108 271</u> 104 207
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>112 952</u> 97 516	<u>120 208</u> 97 516	<u>111 697</u> 97 516	<u>108 019</u> 103 936
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>133 714</u> 117 293	<u>141 350</u> 117 293	<u>132 393</u> 117 293	<u>128 522</u> 124 049
222-101-0305		3	1	1350	<u>102 263</u> 93 377	<u>106 212</u> 93 377	<u>101 579</u> 93 377	<u>99 577</u> 96 871
222-101-0306		3	1	1340	<u>99 244</u> 90 451	<u>103 164</u> 90 451	<u>98 566</u> 90 451	<u>96 579</u> 93 919

				,							
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>104 287</u> 101 215	<u>104 287</u> 101 215	<u>104 287</u> 101 215	<u>107 555</u> 101 215	<u>115 220</u> 106 828	<u>112 861</u> 101 215	<u>115 287</u> 106 828
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>125 195</u> 121 642	<u>125 195</u> 121 642	<u>125 195</u> 121 642	<u>128 878</u> 121 642	<u>137 515</u> 127 968	<u>134 857</u> 121 642	<u>137 590</u> 127 968
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>92 146</u> 87 697	<u>92 146</u> 87 697	<u>92 146</u> 87 697	<u>98 121</u> 87 697	<u>112 135</u> 97 960	<u>107 823</u> 87 697	<u>112 257</u> 97 960
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>91 826</u> 87 340	<u>91 826</u> 87 340	<u>91 826</u> 87 340	<u>97 875</u> 87 340	<u>112 061</u> 97 729	<u>107 695</u> 87 340	<u>112 184</u> 97 729
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>109 918</u> 105 053	<u>109 918</u> 105 053	<u>109 918</u> 105 053	<u>116 259</u> 105 053	<u>131 131</u> 115 945	<u>126 555</u> 105 053	<u>131 260</u> 115 945
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>89 075</u> 86 046	<u>89 075</u> 86 046	<u>89 075</u> 86 046	<u>92 587</u> 86 046	<u>100 824</u> 92 078	<u>98 289</u> 86 046	<u>100 895</u> 92 078

222-101-0307	7	3	1	1340	<u>110 137</u> 101 215	<u>114 058</u> 101 215	<u>109 459</u> 101 215	<u>107 472</u> 104 683
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>131 787</u> 121 642	<u>136 205</u> 121 642	<u>131 023</u> 121 642	<u>128 784</u> 125 550
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>102 842</u> 87 697	<u>110 010</u> 87 697	<u>101 602</u> 87 697	<u>97 968</u> 94 038
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>102 653</u> 87 340	<u>109 909</u> 87 340	<u>101 399</u> 87 340	<u>97 720</u> 93 759
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>121 269</u> 105 053	<u>128 876</u> 105 053	<u>119 953</u> 105 053	<u>116 097</u> 111 782
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 361</u> 86 046	<u>99 574</u> 86 046	<u>94 633</u> 86 046	<u>92 497</u> 89 773

				,							
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 546</u> 91 370	<u>94 546</u> 91 370	<u>94 546</u> 91 370	<u>98 204</u> 91 370	<u>106 784</u> 97 654	<u>104 144</u> 91 370	<u>106 859</u> 97 654
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>109 314</u> 105 757	<u>109 314</u> 105 757	<u>109 314</u> 105 757	<u>113 338</u> 105 757	<u>122 776</u> 112 669	<u>119 872</u> 105 757	<u>122 858</u> 112 669
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>119 944</u> 116 439	<u>119 944</u> 116 439	<u>119 944</u> 116 439	<u>123 651</u> 116 439	<u>132 346</u> 122 807	<u>129 670</u> 116 439	<u>132 421</u> 122 807
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 381</u> 149 029	<u>154 381</u> 149 029	<u>154 381</u> 149 029	<u>160 649</u> 149 029	<u>175 349</u> 159 796	<u>170 826</u> 149 029	<u>175 477</u> 159 796

222-102.

				,	
222-102-0100	948-84	3			

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 095</u> 91 370	<u>105 483</u> 91 370	<u>100 336</u> 91 370	<u>98 111</u> 95 252
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>116 517</u> 105 757	<u>121 345</u> 105 757	<u>115 682</u> 105 757	<u>113 235</u> 110 028
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>126 580</u> 116 439	<u>131 027</u> 116 439	<u>125 811</u> 116 439	<u>123 557</u> 120 374
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>165 601</u> 149 029	<u>173 120</u> 149 029	<u>164 300</u> 149 029	<u>160 488</u> 155 681

222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2. ,
222-203.

222-203-0100	13015-2012										

222-203-0100	13015-2012							

222-203-0101	4.4		1	50	<u>2 397</u> 2 315						
222-203-0102	5.2		1	45	<u>2 079</u> 2 007						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>3 199</u> 3 089						
222-203-0104	6.2		1	90	<u>3 373</u> 3 243						
222-203-0105	6.4		1	134	<u>4 662</u> 4 477						
222-203-0200	12767-2016	3									
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>133 725</u> 129 345	<u>133 725</u> 129 345	<u>133 725</u> 129 345	<u>136 295</u> 129 345	<u>148 817</u> 139 986	<u>141 390</u> 129 345	<u>148 883</u> 139 986
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 310</u> 9 854	<u>10 310</u> 9 854	<u>10 310</u> 9 854	<u>10 617</u> 9 854	<u>12 079</u> 11 093	<u>11 224</u> 9 854	<u>12 087</u> 11 093
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>10 304</u> 9 882						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>9 731</u> 9 270	<u>9 731</u> 9 270	<u>9 731</u> 9 270	<u>10 048</u> 9 270	<u>11 559</u> 10 548	<u>10 678</u> 9 270	<u>11 567</u> 10 548

222-3. , ,
222-301. , ,

222-203-0101	4.4		1	50				
222-203-0102	5.2		1	45				
222-203-0103	5.4		1	67,5				
222-203-0104	6.2		1	90				
222-203-0105	6.4		1	134				
222-203-0200	12767-2016	3						
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>138 650</u> 129 345	<u>142 593</u> 129 345	<u>138 300</u> 129 345	<u>139 787</u> 135 919
222-203-0300	949-92	2						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 898</u> 9 854	<u>11 368</u> 9 854	<u>10 801</u> 9 854	<u>11 084</u> 10 620
222-203-0400	949-92	2						
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314				
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>10 340</u> 9 270	<u>10 827</u> 9 270	<u>10 239</u> 9 270	<u>10 530</u> 10 060

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 173</u> 2 944	<u>3 688</u> 3 391	<u>3 356</u> 2 944	<u>3 690</u> 3 391
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 279</u> 9 767						
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 672</u> 9 972	<u>12 008</u> 11 106	<u>11 220</u> 9 972	<u>12 015</u> 11 106
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 563</u> 7 762	<u>10 097</u> 9 051	<u>9 230</u> 7 762	<u>10 105</u> 9 051

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 989</u> 153 277	<u>157 989</u> 153 277	<u>157 989</u> 153 277	<u>160 600</u> 153 277	<u>173 319</u> 164 086	<u>165 775</u> 153 277	<u>173 386</u> 164 086

225.**225-1.****225-101.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					.			
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 258</u> 2 944	<u>3 399</u> 2 944	<u>3 233</u> 2 944	<u>3 360</u> 3 220
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444				
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 925</u> 9 972	<u>11 349</u> 9 972	<u>10 838</u> 9 972	<u>11 105</u> 10 673
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 871</u> 7 762	<u>9 388</u> 7 762	<u>8 765</u> 7 762	<u>9 031</u> 8 558

					.			
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>162 991</u> 153 277	<u>166 997</u> 153 277	<u>162 636</u> 153 277	<u>164 146</u> 159 955

					.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 891</u> 3 571	<u>4 531</u> 4 116	<u>4 151</u> 3 571	<u>4 535</u> 4 116
225-101-0102	7-6		1	250	<u>6 178</u> 5 882						
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 362</u> 9 821	<u>10 362</u> 9 821	<u>10 362</u> 9 821	<u>10 747</u> 9 821	<u>12 620</u> 11 413	<u>11 509</u> 9 821	<u>12 630</u> 11 413
225-101-0104	10-3		1	200	<u>4 560</u> 4 286	<u>4 560</u> 4 286	<u>4 560</u> 4 286	<u>4 762</u> 4 286	<u>5 748</u> 5 124	<u>5 163</u> 4 286	<u>5 753</u> 5 124
225-101-0105	10-6		1	400	<u>9 165</u> 8 616	<u>9 165</u> 8 616	<u>9 165</u> 8 616	<u>9 570</u> 8 616	<u>11 541</u> 10 292	<u>10 372</u> 8 616	<u>11 552</u> 10 292
225-101-0106	10-9		1	600	<u>13 770</u> 12 946	<u>13 770</u> 12 946	<u>13 770</u> 12 946	<u>14 377</u> 12 946	<u>17 335</u> 15 460	<u>15 580</u> 12 946	<u>17 351</u> 15 460
225-101-0108	15-6		1	660	<u>13 701</u> 12 813	<u>13 701</u> 12 813	<u>13 701</u> 12 813	<u>14 369</u> 12 813	<u>17 623</u> 15 577	<u>15 693</u> 12 813	<u>17 640</u> 15 577
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>19 817</u> 18 482	<u>19 817</u> 18 482	<u>19 817</u> 18 482	<u>20 829</u> 18 482	<u>25 759</u> 22 671	<u>22 835</u> 18 482	<u>25 785</u> 22 671
225-101-0110	20-6		1	980	<u>23 048</u> 21 696	<u>23 048</u> 21 696	<u>23 048</u> 21 696	<u>24 039</u> 21 696	<u>28 871</u> 25 802	<u>26 005</u> 21 696	<u>28 896</u> 25 802
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>34 583</u> 32 545	<u>34 583</u> 32 545	<u>34 583</u> 32 545	<u>36 080</u> 32 545	<u>43 376</u> 38 745	<u>39 049</u> 32 545	<u>43 415</u> 38 745
225-101-0114	15-3		1	320	<u>6 469</u> 5 502						
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>9 766</u> 8 472						
225-101-0200	8020-2016										

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 011</u> 3 571	<u>4 213</u> 3 571	<u>3 981</u> 3 571	<u>4 100</u> 3 908
225-101-0102	7-6		1	250				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 099</u> 9 821	<u>11 689</u> 9 821	<u>11 047</u> 9 821	<u>11 358</u> 10 805
225-101-0104	10-3		1	200	<u>4 948</u> 4 286	<u>5 258</u> 4 286	<u>4 920</u> 4 286	<u>5 084</u> 4 803
225-101-0105	10-6		1	400	<u>9 940</u> 8 616	<u>10 561</u> 8 616	<u>9 849</u> 8 616	<u>10 213</u> 9 651
225-101-0106	10-9		1	600	<u>14 933</u> 12 946	<u>15 865</u> 12 946	<u>14 796</u> 12 946	<u>15 341</u> 14 499
225-101-0108	15-6		1	660	<u>14 981</u> 12 813	<u>16 005</u> 12 813	<u>14 830</u> 12 813	<u>15 430</u> 14 521
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>21 756</u> 18 482	<u>23 309</u> 18 482	<u>21 497</u> 18 482	<u>22 437</u> 21 071
225-101-0110	20-6		1	980	<u>24 948</u> 21 696	<u>26 469</u> 21 696	<u>24 724</u> 21 696	<u>25 615</u> 24 233
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>37 452</u> 32 545	<u>39 750</u> 32 545	<u>37 114</u> 32 545	<u>38 460</u> 36 375
225-101-0114	15-3		1	320				
225-101-0115	20-3		1	1575				
225-101-0200	8020-2016							

225-101-0201	6		1	50	<u>2 676</u> 2 589	<u>2 676</u> 2 589	<u>2 676</u> 2 589	<u>2 727</u> 2 589	<u>2 973</u> 2 799	<u>2 827</u> 2 589	<u>2 974</u> 2 799
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 594</u> 14 464	<u>17 813</u> 16 349	<u>16 497</u> 14 464	<u>17 824</u> 16 349
225-101-0602	15		1	950	<u>33 812</u> 32 366	<u>33 812</u> 32 366	<u>33 812</u> 32 366	<u>34 773</u> 32 366	<u>39 457</u> 36 346	<u>36 679</u> 32 366	<u>39 482</u> 36 346
225-101-0603	20		1	1480	<u>54 506</u> 52 232	<u>54 506</u> 52 232	<u>54 506</u> 52 232	<u>56 004</u> 52 232	<u>63 300</u> 58 432	<u>58 973</u> 52 232	<u>63 339</u> 58 432
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 730</u> 12 054	<u>13 962</u> 13 101	<u>13 231</u> 12 054	<u>13 969</u> 13 101
225-101-0606	10-2		1	250	<u>10 085</u> 9 712	<u>10 131</u> 9 712	<u>10 189</u> 9 712	<u>10 392</u> 9 712		<u>10 907</u> 9 712	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>27 864</u> 26 786	<u>27 864</u> 26 786	<u>27 864</u> 26 786	<u>28 552</u> 26 786	<u>31 905</u> 29 634	<u>29 916</u> 26 786	<u>31 922</u> 29 634
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>29 671</u> 28 571	<u>29 671</u> 28 571	<u>29 671</u> 28 571	<u>30 359</u> 28 571	<u>33 712</u> 31 420	<u>31 723</u> 28 571	<u>33 730</u> 31 420
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>46 850</u> 44 777	<u>46 850</u> 44 777	<u>46 850</u> 44 777	<u>48 247</u> 44 777	<u>55 050</u> 50 558	<u>51 015</u> 44 777	<u>55 086</u> 50 558
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>48 522</u> 46 429	<u>48 522</u> 46 429	<u>48 522</u> 46 429	<u>49 918</u> 46 429	<u>56 722</u> 52 210	<u>52 686</u> 46 429	<u>56 758</u> 52 210
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>35 727</u> 34 187	<u>35 950</u> 34 187	<u>36 226</u> 34 187	<u>37 201</u> 34 187		<u>39 675</u> 34 187	
225-101-0620	10		1	800	<u>36 423</u> 35 149						

225-101-0201	6		1	50	<u>2 773</u> 2 589	<u>2 851</u> 2 589	<u>2 762</u> 2 589	<u>2 807</u> 2 719
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>16 011</u> 14 464	<u>16 710</u> 14 464	<u>15 908</u> 14 464	<u>16 318</u> 15 629
225-101-0602	15		1	950	<u>35 654</u> 32 366	<u>37 129</u> 32 366	<u>35 437</u> 32 366	<u>36 300</u> 34 825
225-101-0603	20		1	1480	<u>57 376</u> 52 232	<u>59 674</u> 52 232	<u>57 038</u> 52 232	<u>58 383</u> 56 063
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 961</u> 12 054	<u>13 349</u> 12 054	<u>12 904</u> 12 054	<u>13 131</u> 12 701
225-101-0606	10-2		1	250	<u>10 671</u> 9 712	<u>11 022</u> 9 712	<u>10 588</u> 9 712	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>29 183</u> 26 786	<u>30 238</u> 26 786	<u>29 027</u> 26 786	<u>29 645</u> 28 546
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 990</u> 28 571	<u>32 045</u> 28 571	<u>30 896</u> 28 571	<u>31 452</u> 30 332
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>49 526</u> 44 777	<u>51 668</u> 44 777	<u>49 211</u> 44 777	<u>50 465</u> 48 349
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>51 198</u> 46 429	<u>53 340</u> 46 429	<u>51 008</u> 46 429	<u>52 137</u> 50 001
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>38 543</u> 34 187	<u>40 226</u> 34 187	<u>38 145</u> 34 187	
225-101-0620	10		1	800				

225-101-0621	6		1	2260	<u>89 450</u> <u>86 114</u>						
225-101-0622	10		1	2480	<u>98 389</u> <u>94 724</u>						

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>164 241</u> <u>155 804</u>	<u>164 241</u> <u>155 804</u>	<u>164 241</u> <u>155 804</u>	<u>170 212</u> <u>155 804</u>	<u>199 297</u> <u>180 520</u>	<u>182 046</u> <u>155 804</u>	<u>199 453</u> <u>180 520</u>
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>121 417</u> <u>115 357</u>	<u>121 417</u> <u>115 357</u>	<u>121 417</u> <u>115 357</u>	<u>125 667</u> <u>115 357</u>	<u>146 372</u> <u>132 952</u>	<u>134 092</u> <u>115 357</u>	<u>146 483</u> <u>132 952</u>
225-104-0200	30 24547-2016										
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>130 564</u> <u>124 286</u>	<u>130 564</u> <u>124 286</u>	<u>130 564</u> <u>124 286</u>	<u>134 916</u> <u>124 286</u>	<u>156 113</u> <u>142 300</u>	<u>143 540</u> <u>124 286</u>	<u>156 227</u> <u>142 300</u>
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>142 506</u> <u>135 536</u>	<u>142 506</u> <u>135 536</u>	<u>142 506</u> <u>135 536</u>	<u>147 363</u> <u>135 536</u>	<u>171 026</u> <u>155 644</u>	<u>156 991</u> <u>135 536</u>	<u>171 152</u> <u>155 644</u>

225-109.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-101-0621	6		1	2260				
225-101-0622	10		1	2480				

225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>175 681</u> 155 804	<u>184 840</u> 155 804	<u>173 794</u> 155 804	<u>179 696</u> 171 075
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>129 561</u> 115 357	<u>136 081</u> 115 357	<u>128 218</u> 115 357	<u>132 419</u> 126 228
225-104-0200	30 24547-2016							
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>138 902</u> 124 286	<u>145 577</u> 124 286	<u>137 526</u> 124 286	<u>141 828</u> 135 416
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>151 813</u> 135 536	<u>159 264</u> 135 536	<u>150 278</u> 135 536	<u>155 079</u> 147 960

--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0103	3		1	5200	<u>125 964</u> 118 750	<u>125 964</u> 118 750	<u>125 964</u> 118 750	<u>131 226</u> 118 750	<u>156 861</u> 140 534	<u>141 656</u> 118 750	<u>156 998</u> 140 534
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>106 598</u> 100 714	<u>106 598</u> 100 714	<u>106 598</u> 100 714	<u>110 849</u> 100 714	<u>131 554</u> 118 309	<u>119 273</u> 100 714	<u>131 664</u> 118 309
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>101 767</u> 96 161	<u>101 767</u> 96 161	<u>101 767</u> 96 161	<u>105 815</u> 96 161	<u>125 534</u> 112 918	<u>113 839</u> 96 161	<u>125 640</u> 112 918

225-110.

225-110-0100	21509-76										
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 378</u> 11 553	<u>13 971</u> 12 906	<u>13 026</u> 11 553	<u>13 979</u> 12 906
225-110-0200	23899-79	3									
225-110-0202	23899-79 -	3	1	2503	<u>141 726</u> 137 293	<u>141 726</u> 137 293	<u>141 726</u> 137 293	<u>144 259</u> 137 293	<u>156 600</u> 147 779	<u>149 280</u> 137 293	<u>156 665</u> 147 779
225-110-0600	- 13015-2012	3									
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>93 521</u> 89 687	<u>93 521</u> 89 687	<u>93 521</u> 89 687	<u>96 029</u> 89 687	<u>110 198</u> 89 687	<u>100 999</u> 89 687	<u>113 332</u> 89 687
225-110-0602	- 13015-2012 , 2	3	1	2475	<u>103 166</u> 99 220	<u>103 166</u> 99 220	<u>103 166</u> 99 220	<u>105 671</u> 99 220	<u>119 822</u> 99 220	<u>110 635</u> 99 220	<u>122 953</u> 99 220

225-109-0100	20 13015-2012							
225-109-0103	3		1	5200	<u>136 046</u> 118 750	<u>144 119</u> 118 750	<u>134 383</u> 118 750	<u>139 585</u> 132 210
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>114 742</u> 100 714	<u>121 262</u> 100 714	<u>113 399</u> 100 714	<u>117 600</u> 111 586
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>109 523</u> 96 161	<u>115 733</u> 96 161	<u>108 244</u> 96 161	<u>112 245</u> 106 514

225-110-0100	21509-76							
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 677</u> 11 553	<u>13 179</u> 11 553	<u>12 603</u> 11 553	<u>12 897</u> 12 389
225-110-0200	23899-79	3						
225-110-0202	23899-79 -	3	1	2503	<u>146 580</u> 137 293	<u>150 465</u> 137 293	<u>145 779</u> 137 293	<u>148 284</u> 143 772
225-110-0600	- 13015-2012	3						
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>98 326</u> 89 687	<u>102 173</u> 89 687	<u>97 985</u> 89 687	<u>99 435</u> 96 100
225-110-0602	- 13015-2012 , 2	3	1	2475	<u>107 965</u> 99 220	<u>111 807</u> 99 220	<u>107 624</u> 99 220	<u>109 080</u> 105 633

225-110-0603	- 13015-2012	3	1	2524	<u>118 631</u> 114 448	<u>118 631</u> 114 448	<u>118 631</u> 114 448	<u>121 185</u> 114 448	<u>135 617</u> 114 448	<u>126 248</u> 114 448	<u>138 810</u> 114 448

225-2.
225-201.

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>42 748</u> 40 179	<u>42 748</u> 40 179	<u>42 748</u> 40 179	<u>44 645</u> 40 179	<u>53 889</u> 48 033	<u>48 406</u> 40 179	<u>53 938</u> 48 033
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>61 880</u> 58 036	<u>61 880</u> 58 036	<u>61 880</u> 58 036	<u>64 742</u> 58 036	<u>78 684</u> 69 883	<u>70 415</u> 58 036	<u>78 758</u> 69 883

225-202.

225-202-0100	13015-2012										
225-202-0101	1		1	1750	<u>72 960</u> 70 304						
225-202-0102	2		1	550	<u>22 930</u> 22 095						
225-202-0104	4		1	1530	<u>63 583</u> 61 265						
225-202-1100	13015-2012	3									

					.			
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>123 525</u> 114 448	<u>127 443</u> 114 448	<u>123 178</u> 114 448	<u>124 592</u> 120 919

225-201-0100	13015-2012							
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>46 384</u> 40 179	<u>49 294</u> 40 179	<u>46 126</u> 40 179	<u>47 659</u> 45 032
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>67 364</u> 58 036	<u>71 754</u> 58 036	<u>66 975</u> 58 036	<u>69 288</u> 65 356

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750				
225-202-0102	2		1	550				
225-202-0104	4		1	1530				
225-202-1100	13015-2012	3						

8.04-08-2023

225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>83 017</u> 79 310	<u>83 017</u> 79 310	<u>83 017</u> 79 310	<u>85 521</u> 79 310	<u>96 251</u> 88 224	<u>86 088</u> 74 964	<u>96 316</u> 88 224
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>16 734</u> 16 272						
225-202-1206	15-8		1	165	<u>15 076</u> 14 665						
225-202-1209	5		1	73	<u>7 224</u> 7 032						

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>87 430</u> 83 632	<u>87 430</u> 83 632	<u>87 430</u> 83 632	<u>89 970</u> 83 632	<u>99 024</u> 90 867	<u>91 658</u> 80 326	<u>99 090</u> 90 867
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 032</u> 105 976	<u>110 032</u> 105 976	<u>110 032</u> 105 976	<u>112 563</u> 105 976	<u>124 889</u> 116 450	<u>117 579</u> 105 976	<u>124 955</u> 116 450
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>43 911</u> 42 439	<u>44 236</u> 42 439	<u>44 358</u> 42 439	<u>44 879</u> 42 439		<u>47 498</u> 42 439	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501		<u>39 123</u> 37 426	<u>39 246</u> 37 426	<u>39 766</u> 37 426		<u>42 385</u> 37 426	
225-203-0200	13015-2012	3									

225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>83 418</u> 74 964	<u>87 260</u> 74 964	<u>87 270</u> 79 310	<u>88 041</u> 84 275
225-202-1200	13015-2012							
225-202-1204	10 -3		1	190				
225-202-1206	15-8		1	165				
225-202-1209	5		1	73				

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>88 950</u> 80 326	<u>92 847</u> 80 326	<u>91 698</u> 83 632	<u>90 675</u> 86 839
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>114 881</u> 105 976	<u>118 764</u> 105 976	<u>114 355</u> 105 976	<u>116 581</u> 112 448
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>46 494</u> 42 439	<u>47 351</u> 42 439	<u>45 913</u> 42 439	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>41 382</u> 37 426	<u>42 239</u> 37 426	<u>40 800</u> 37 426	
225-203-0200	13015-2012	3						

225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>89 042</u> 85 227	<u>89 042</u> 85 227	<u>89 042</u> 85 227	<u>91 580</u> 85 227	<u>104 103</u> 95 891	<u>96 611</u> 85 227	<u>104 169</u> 95 891
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>88 403</u> 84 559	<u>88 403</u> 84 559	<u>88 403</u> 84 559	<u>90 976</u> 84 559	<u>103 454</u> 95 155	<u>96 074</u> 84 559	<u>103 521</u> 95 155

225-204.

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500	<u>312 424</u> 304 548						
225-204-0102	2-		1	3000	<u>336 822</u> 328 117						
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>257 331</u> 250 186						
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 004 636</u> 980 388						
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 162 985</u> 1 134 932						
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 892 219</u> 1 847 697						
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 931 813</u> 1 885 814						

					.			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>93 905</u> 85 227	<u>97 798</u> 85 227	<u>93 560</u> 85 227	<u>95 710</u> 91 816
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>93 332</u> 84 559	<u>97 278</u> 84 559	<u>92 751</u> 84 559	<u>95 029</u> 91 106

					.			
225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500				
225-204-0102	2-		1	3000				
225-204-0103	2- -		1	3000				
225-204-0106	5-		1	6500				
225-204-0107	5-		1	7500				
225-204-0108	1-		1	10600				
225-204-0109	2-		1	11600				

225-204-0112	1-2		1	1500	<u>225 039</u> 219 576						
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>147 428</u> 142 857						
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>226 468</u> 220 347						
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>201 548</u> 195 567						
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>259 795</u> 252 671						
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>351 382</u> 342 112						
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>404 752</u> 394 436						
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>355 985</u> 345 869						
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>372 269</u> 361 833						
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>489 811</u> 476 146						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>491 119</u> 477 570						
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>600 805</u> 584 335						
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>825 634</u> 804 755						

225-204-0112	1-2		1	1500				
225-204-0113	2-2		1	2400				
225-204-0114	2-0		1	2400				
225-204-0115	3-2		1	2900				
225-204-0116	3-0		1	2900				
225-204-0117	4-2		1	3400				
225-204-0118	4-4		1	3400				
225-204-0120	5-2		1	4480				
225-204-0121	5-4		1	4480				
225-204-0122	6-2		1	5800				
225-204-0123	6-4		1	5600				
225-204-0124	6-0		1	6700				
225-204-0125	6-2		1	6700				

225-204-0126	6-4		1	6700	<u>633 130</u> 616 025						
225-204-0129	3-		1	4300	<u>366 493</u> 356 297						
225-204-0131	5-		1	6250	<u>529 923</u> 515 157						
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 075 114</u> 1 048 783						
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>222 397</u> 216 356						
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>208 947</u> 203 464						
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>155 036</u> 149 966						
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>152 045</u> 147 314						
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>199 735</u> 193 508						
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>301 418</u> 293 478						
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>389 856</u> 379 062						
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>522 948</u> 508 319						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 061 969</u> 1 036 421						

225-204-0126	6-4		1	6700				
225-204-0129	3-		1	4300				
225-204-0131	5-		1	6250				
225-204-0132	5-		1	7500				
225-204-0150	2-05		1	2400				
225-204-0151	2-05		1	1980				
225-204-0152	3-05		1	2900				
225-204-0153	3-05		1	2500				
225-204-0154	4-05		1	3300				
225-204-0155	4-05		1	2900				
225-204-0164	3- 5		1	4500				
225-204-0165	5- 5		1	6250				
225-204-0167	6- 5		1	6750				

225-204-0176	-2		1	3640	<u>304 443</u> 295 925						
225-204-0178	-4		1	2180	<u>227 378</u> 221 394						
225-204-0179	-5		1	2760	<u>276 036</u> 268 691						
225-204-0180	-6		1	2720	<u>584 788</u> 571 418						
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>401 892</u> 392 262						
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>440 209</u> 429 478						
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>335 714</u> 326 716						
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>380 190</u> 370 355						
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 202 533</u> 1 174 579						
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>317 741</u> 309 446						
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>433 631</u> 422 153						
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>305 470</u> 296 506						
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>329 844</u> 320 244						

225-204-0176	-2		1	3640				
225-204-0178	-4		1	2180				
225-204-0179	-5		1	2760				
225-204-0180	-6		1	2720				
225-204-0181	15.15		1	2500				
225-204-0182	18.18		1	3000				
225-204-0183	4-1/5		1	3450				
225-204-0184	4-2-		1	3400				
225-204-0185	5- -350		1	6250				
225-204-0186	4-1/5		1	2950				
225-204-0187	3- -0		1	4250				
225-204-0188	3- -		1	4250				
225-204-0189	5-2-		1	4475				

225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>344 959</u> 335 063						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>383 212</u> 371 323						
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>410 588</u> 398 162						
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>393 175</u> 381 546						
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>378 894</u> 367 545						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>277 815</u> 269 393						
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>215 429</u> 210 029						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 760</u> 233 673						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>292 807</u> 285 385						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>404 607</u> 394 063						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>414 339</u> 403 604						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>459 840</u> 447 849						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>469 432</u> 457 252						

225-204-0190	5-4-		1	4475				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250				
225-204-0192	5- -		1	6250				
225-204-0193	6-2-		1	5600				
225-204-0195	6-4-		1	5600				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250				
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250				

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>552 648</u> 538 276						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>625 382</u> 608 793						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>632 997</u> 616 259						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>396 248</u> 386 182						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>503 122</u> 490 435						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>636 841</u> 621 099						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>730 880</u> 712 909						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>693 648</u> 676 407						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>748 802</u> 731 298						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>668 998</u> 652 625						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>766 420</u> 747 752						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>540 215</u> 526 801						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>717 071</u> 698 391						

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600				

225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>867 918</u> 845 370						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>948 968</u> 925 566						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 113 176</u> 1 085 679						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>852 219</u> 830 714						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 029 684</u> 1 003 824						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 144 767</u> 1 116 651						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>991 172</u> 966 907						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 258 799</u> 1 227 956						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 135 025</u> 1 107 940						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 214 515</u> 1 184 541						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 022 623</u> 997 741						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 289 122</u> 1 257 685						
225-204-0300	2387-2013										

225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800				
225-204-0300	2387-2013							

225-204-0301	95-2		1	750	<u>53 242</u> 51 786	<u>53 242</u> 51 786	<u>53 242</u> 51 786	<u>54 001</u> 51 786	<u>57 698</u> 54 928	<u>55 505</u> 51 786	<u>57 718</u> 54 928
225-204-0302	95-1		1	750	<u>53 249</u> 51 680						
225-204-0304	95-3		1	800	<u>56 799</u> 55 126						
225-204-0307	105		1	1175	<u>83 424</u> 80 965						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>61 847</u> 59 821	<u>61 847</u> 59 821	<u>61 847</u> 59 821	<u>63 036</u> 59 821	<u>68 829</u> 64 744	<u>65 393</u> 59 821	<u>68 860</u> 64 744
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>60 888</u> 58 929	<u>60 888</u> 58 929	<u>60 888</u> 58 929	<u>62 027</u> 58 929	<u>67 573</u> 63 642	<u>64 283</u> 58 929	<u>67 602</u> 63 642
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>199 428</u> 193 033						
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>199 428</u> 193 033						
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>199 428</u> 193 033						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>199 428</u> 193 033						
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>199 428</u> 193 033						
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>199 428</u> 193 033						
225-204-0800	2386-2013										

225-204-0301	95-2		1	750	<u>54 696</u> 51 786	<u>55 861</u> 51 786	<u>54 456</u> 51 786	<u>55 207</u> 53 727
225-204-0302	95-1		1	750				
225-204-0304	95-3		1	800				
225-204-0307	105		1	1175				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>64 126</u> 59 821	<u>65 950</u> 59 821	<u>63 750</u> 59 821	<u>64 925</u> 62 863
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>63 069</u> 58 929	<u>64 816</u> 58 929	<u>62 710</u> 58 929	<u>63 835</u> 61 841
225-204-0314	164-9,3		1	3550				
225-204-0315	164-10,3		1	3550				
225-204-0316	164-10,7		1	3550				
225-204-0317	164-12		1	3550				
225-204-0318	164-12,7		1	3550				
225-204-0319	164-14,3		1	3550				
225-204-0800	2386-2013							

225-204-0801	30		1	150	<u>12 398</u> 12 050						
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 405</u> 12 050						
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 531</u> 19 075						
225-204-0804	33-3		1	250	<u>21 688</u> 21 087						
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 196</u> 27 412						
225-204-0806	43-2		1	330	<u>31 551</u> 30 701						
225-204-0807	45		1	510	<u>48 762</u> 47 449						
225-204-0808	-60		1	680	<u>65 017</u> 63 267						
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1006	3-		1	1750	<u>189 670</u> 184 726						
225-204-1300	13015-2012										
225-204-1302	1		1	2190	<u>313 952</u> 306 264						
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>204 517</u> 198 967						
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>349 844</u> 340 692						

225-204-0801	30		1	150				
225-204-0802	33-1		1	160				
225-204-0803	33-2		1	250				
225-204-0804	33-3		1	250				
225-204-0805	43-1		1	330				
225-204-0806	43-2		1	330				
225-204-0807	45		1	510				
225-204-0808	-60		1	680				
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1006	3-		1	1750				
225-204-1300	13015-2012							
225-204-1302	1		1	2190				
225-204-1309	35-10		1	2200				
225-204-1310	35-15		1	3275				

225-204-1313	32.9		1	725	<u>72 726</u> 70 793						
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>66 662</u> 64 848						
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>59 752</u> 58 073						

226.**226-1.****226-101.**

226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0103	350 , 3 19804-2012		1	310	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 450</u> 13 627	<u>15 988</u> 14 936	<u>15 071</u> 13 627	<u>15 997</u> 14 936
226-101-0104	350 , 4 19804-2012		1	309,8	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 980</u> 14 152	<u>16 508</u> 15 450	<u>15 601</u> 14 152	<u>16 516</u> 15 450
226-101-0106	350 , 6 19804-2012		1	309	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 695</u> 15 848	<u>18 223</u> 17 147	<u>17 315</u> 15 848	<u>18 231</u> 17 147

226-102.

225-204-1313	32.9		1	725				
225-204-1314	32.9-1		1	725				
225-204-1315	32.9-2		1	725				

226-101-0100	350 19804-2012 ,							
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>14 737</u> 13 627	<u>15 218</u> 13 627	<u>14 638</u> 13 627	<u>14 954</u> 14 436
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>15 267</u> 14 152	<u>15 748</u> 14 152	<u>15 168</u> 14 152	<u>15 479</u> 14 954
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>16 982</u> 15 848	<u>17 461</u> 15 848	<u>16 883</u> 15 848	<u>17 194</u> 16 651

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0118	-9		1	5000	<u>339 887</u> 330 357	<u>339 887</u> 330 357	<u>339 887</u> 330 357	<u>344 947</u> 330 357	<u>369 596</u> 351 304	<u>354 976</u> 330 357	<u>369 728</u> 351 304
226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200	<u>212 403</u> 205 299						
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0302	-18		1	5400	<u>316 876</u> 306 883						
226-102-0400	13015-2012										
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>140 011</u> 135 621						
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>194 708</u> 187 915						
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>453 095</u> 438 786						
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>318 089</u> 308 002						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>82 686</u> 79 286	<u>82 686</u> 79 286	<u>82 686</u> 79 286	<u>84 913</u> 79 286	<u>95 758</u> 88 502	<u>89 325</u> 79 286	<u>95 816</u> 88 502
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>126 252</u> 120 982	<u>126 252</u> 120 982	<u>126 252</u> 120 982	<u>129 723</u> 120 982	<u>146 632</u> 135 351	<u>136 603</u> 120 982	<u>146 723</u> 135 351
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>128 783</u> 124 286	<u>128 783</u> 124 286	<u>128 783</u> 124 286	<u>131 515</u> 124 286	<u>144 825</u> 135 597	<u>136 931</u> 124 286	<u>144 897</u> 135 597

226-102-0100	13015-2012							
226-102-0118	-9		1	5000	<u>349 582</u> 330 357	<u>357 344</u> 330 357	<u>347 983</u> 330 357	<u>352 985</u> 343 299
226-102-0200	13015-2012							
226-102-0205	14		1	4200				
226-102-0300	25912-2015							
226-102-0302	-18		1	5400				
226-102-0400	13015-2012							
226-102-0401	1-4		1	2350				
226-102-0402	1-6		1	4250				
226-102-0403	1-8		1	7750				
226-102-0404	2-6		1	5500				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>86 952</u> 79 286	<u>90 367</u> 79 286	<u>86 248</u> 79 286	<u>88 449</u> 84 980
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>132 903</u> 120 982	<u>138 228</u> 120 982	<u>131 806</u> 120 982	<u>135 237</u> 129 860
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>134 018</u> 124 286	<u>138 210</u> 124 286	<u>133 155</u> 124 286	<u>135 855</u> 131 274

226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>144 320</u> 137 857	<u>144 320</u> 137 857	<u>144 320</u> 137 857	<u>148 692</u> 137 857	<u>169 989</u> 155 955	<u>157 357</u> 137 857	<u>170 102</u> 155 955
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>214 825</u> 207 813						
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>292 843</u> 283 531						
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>253 446</u> 242 411	<u>253 446</u> 242 411	<u>253 446</u> 242 411	<u>260 834</u> 242 411	<u>296 821</u> 272 993	<u>275 476</u> 242 411	<u>297 013</u> 272 993
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>288 653</u> 275 000	<u>288 653</u> 275 000	<u>288 653</u> 275 000	<u>298 064</u> 275 000	<u>343 911</u> 313 960	<u>316 718</u> 275 000	<u>344 156</u> 313 960
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>33 802</u> 32 754						
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>42 931</u> 41 565						
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>58 484</u> 56 568						
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>117 040</u> 113 345						
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>158 741</u> 153 738	<u>129 090</u> 125 839	<u>129 320</u> 125 839	<u>130 159</u> 125 839		<u>132 199</u> 125 839	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>239 464</u> 231 969						
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>290 672</u> 281 472						
226-102-0500	13015-2012										

226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>152 697</u> 137 857	<u>159 403</u> 137 857	<u>151 315</u> 137 857	<u>155 636</u> 149 039
226-102-0412	600.98.30		1	4000				
226-102-0414	600.124.30		1	5100				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>267 601</u> 242 411	<u>278 933</u> 242 411	<u>265 266</u> 242 411	<u>272 568</u> 261 306
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>306 685</u> 275 000	<u>321 123</u> 275 000	<u>303 711</u> 275 000	<u>313 014</u> 299 072
226-102-0419	200.75.15		1	550				
226-102-0420	200.100.15		1	750				
226-102-0421	200.150.15		1	1100				
226-102-0423	400.98.25		1	2000				
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>131 294</u> 125 839	<u>132 640</u> 125 839	<u>130 975</u> 125 839	
226-102-0427	600.98.30		1	4000				
226-102-0429	600.124.30		1	5000				
226-102-0500	13015-2012							

226-102-0502	6		1	4250	<u>275 347</u> 266 973						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>104 579</u> 100 781						

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						

226-102-0502	6		1	4250				
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497				

251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739				
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200				

251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 218</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 715</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 255</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 802</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 246</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 782</u> 17 500	<u>20 071</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 127</u> 1 984	<u>2 117</u> 1 984	<u>2 143</u> 1 984	<u>2 209</u> 1 984	<u>2 549</u> 1 984	<u>2 371</u> 1 984	<u>2 549</u> 1 984
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 686</u> 11 286						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 214</u> 1 144	<u>1 210</u> 1 144	<u>1 221</u> 1 144	<u>1 250</u> 1 144	<u>1 399</u> 1 144	<u>1 321</u> 1 144	<u>1 399</u> 1 144
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 109</u> 13 661						

251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372				
251-302-0400	33320-2015							
251-302-0401	1		1	250	<u>19 456</u> 18 500	<u>19 829</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 240</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 517</u> 17 500	<u>18 928</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>19 380</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 502</u> 17 500	<u>18 905</u> 17 500	<u>18 444</u> 17 500	<u>19 349</u> 17 500

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 284</u> 1 984	<u>2 410</u> 1 984	<u>2 273</u> 1 984	<u>2 549</u> 1 984
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 283</u> 1 144	<u>1 338</u> 1 144	<u>1 278</u> 1 144	<u>1 399</u> 1 144
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 ' ' ' i	2									
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' ' , ,	2									
255-102-0600	17608-2017 40 - 80 -	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 315</u> 3 125	<u>3 304</u> 3 125	<u>3 335</u> 3 125	<u>3 414</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125	<u>3 609</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	<u>3 315</u> 3 125	<u>3 304</u> 3 125	<u>3 335</u> 3 125	<u>3 414</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125	<u>3 609</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 342</u> 3 125	<u>3 328</u> 3 125	<u>3 366</u> 3 125	<u>3 465</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 710</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0604	17608-2017 - , 50	2	1	120	<u>3 342</u> 3 125	<u>3 328</u> 3 125	<u>3 366</u> 3 125	<u>3 465</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 710</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 369</u> 3 125	<u>3 353</u> 3 125	<u>3 398</u> 3 125	<u>3 517</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125	<u>3 810</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0606	17608-2017 - , 60	2	1	144	<u>3 369</u> 3 125	<u>3 353</u> 3 125	<u>3 398</u> 3 125	<u>3 517</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125	<u>3 810</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>2 052</u> 1 894						
255-102-0608	17608-2017 - , 70	2	1	168	<u>1 999</u> 1 843						
255-102-0610	17608-2017 - , 80	2	1	192	<u>2 624</u> 2 438						

255-102-0100	17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i	2						
255-102-0200	17608-2017 , , 60 - 100 - i ' ,	2						
255-102-0600	- 17608-2017 , 40 - 80	2						
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 504</u> 3 125	<u>3 655</u> 3 125	<u>3 491</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 504</u> 3 125	<u>3 655</u> 3 125	<u>3 491</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 578</u> 3 125	<u>3 767</u> 3 125	<u>3 562</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 578</u> 3 125	<u>3 767</u> 3 125	<u>3 562</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 653</u> 3 125	<u>3 879</u> 3 125	<u>3 632</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 653</u> 3 125	<u>3 879</u> 3 125	<u>3 632</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168				
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168				
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192				

255-102-0800	17608-2017	2									
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>20 240</u> 19 580						
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>20 732</u> 20 010						
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>20 548</u> 19 880						
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>21 040</u> 20 310						
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>21 348</u> 20 610						
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225	<u>22 687</u> 21 860						
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225	<u>23 200</u> 22 360						
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282	<u>23 654</u> 22 740						
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 609</u> 19 940						
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 101</u> 20 370						
255-102-0811	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 917</u> 20 240						
255-102-0812	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 409</u> 20 670						

255-102-0800	17608-2017	2						
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282				
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0811	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0812	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175				

255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 717</u> 20 970					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 056</u> 22 220					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 569</u> 22 720					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>24 024</u> 23 100					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 702</u> 20 030					
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 194</u> 20 460					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 009</u> 20 330					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 501</u> 20 760					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 809</u> 21 060					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 149</u> 22 310					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 662</u> 22 810					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 116</u> 23 190					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 389</u> 20 700					

255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			

255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>21 881</u> 21 130					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 697</u> 21 000					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 189</u> 21 430					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 497</u> 21 730					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>23 836</u> 22 980					
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 349</u> 23 480					
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 803</u> 23 860					
255-102-0900	, 17608-2017		2								
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>24 909</u> 24 130					
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 401</u> 24 560					
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 217</u> 24 430					
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 709</u> 24 860					
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>26 017</u> 25 160					

255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0900	17608-2017		2					
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			

255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>27 356</u> 26 410					
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>28 895</u> 27 910					
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>28 323</u> 27 290					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 371</u> 24 580					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 863</u> 25 010					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 679</u> 24 880					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 171</u> 25 310					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 479</u> 25 610					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>27 818</u> 26 860					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 331</u> 27 360					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>28 785</u> 27 740					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 648</u> 24 850					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 140</u> 25 280					

255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			

255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 956</u> 25 150					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 448</u> 25 580					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 756</u> 25 880					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 095</u> 27 130					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 608</u> 27 630					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>29 062</u> 28 010					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 099</u> 25 290					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 591</u> 25 720					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 407</u> 25 590					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 899</u> 26 020					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 207</u> 26 320					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 546</u> 27 570					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>29 059</u> 28 070					

255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			

255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 514</u> 28 450					

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 867</u> 10 600
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 014</u> 7 850
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 778</u> 11 500
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 925</u> 8 750

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>7 279</u> 7 143

					,	.			
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282				

255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 182</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>9 989</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 950</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	, FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 , NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

255-2.

190

255-201.

255-201-0100	32018-2012					
255-201-0101	1		1	120	<u>7 797</u> 6 780	
255-201-0104	4		1	50	<u>5 439</u> 4 972	<u>5 594</u> 5 423
255-201-0105	5		1	40	<u>5 365</u> 4 972	
255-201-0200	32018-2012					
255-201-0201	1		1	120		<u>8 485</u> 7 268

26.

261.

261-1.

261-101.

					,							
261-101-0100												
261-101-0101	600,	5-10	1284-2004	'	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5	, 75	10832-2009	'	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

[illegible]

261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362

[illegible]

261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная