

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**  
**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен  01.01.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		22
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, ,	30
212-1.		30
212-2.		100
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		109
212-6.		115
213.		115
213-1.		115
213-3.	, ,	119
221.		129
221-1.		129
222.	, ,	133
222-1.	, ,	135
222-2.	,	145
222-3.	, ,	147
225.		149
225-1.		149
225-2.		189

226.		239
226-1.	,	239
251.	,	265
251-3.	,	265
255.	,	267
255-1.		267
255-2.		290
261.		290
261-1.		290

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200											
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200						
211-103-0201	( , , ) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 055</u>	<u>7 386</u>	<u>3 445</u> 2 841	<u>4 926</u>	<u>5 712</u>	<u>3 093</u> 2 029	<u>4 615</u> 3 977
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 034</u>	<u>7 354</u>	<u>3 441</u> 2 841	<u>4 891</u>	<u>5 671</u>	<u>3 086</u> 2 029	<u>4 582</u> 3 949
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 013</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>4 856</u>	<u>5 630</u>	<u>3 079</u> 2 029	<u>4 549</u> 3 920
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 013</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>4 856</u>	<u>5 630</u>	<u>3 079</u> 2 029	<u>4 549</u> 3 920
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 013</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>4 856</u>	<u>5 630</u>	<u>3 079</u> 2 029	<u>4 549</u> 3 920
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 992</u>	<u>7 291</u>	<u>3 433</u> 2 841	<u>4 821</u>	<u>5 590</u>	<u>3 072</u> 2 029	<u>4 516</u> 3 892
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 949</u>	<u>7 227</u>	<u>3 426</u> 2 841	<u>4 750</u>	<u>5 508</u>	<u>3 057</u> 2 029	<u>4 450</u> 3 835
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 992</u>	<u>7 291</u>	<u>3 016</u> 2 435	<u>4 821</u>	<u>5 590</u>	<u>3 072</u> 2 029	<u>4 516</u> 3 892
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 094</u>	<u>7 440</u>	<u>3 499</u> 2 894	<u>5 002</u>	<u>5 788</u>	<u>3 132</u> 2 067	<u>4 691</u> 4 051
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 073</u>	<u>7 409</u>	<u>3 495</u> 2 894	<u>4 966</u>	<u>5 746</u>	<u>3 125</u> 2 067	<u>4 657</u> 4 022

				,		
211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 678</u>	<u>6 553</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 638</u>	<u>6 527</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 598</u>	<u>6 501</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 598</u>	<u>6 501</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 598</u>	<u>6 501</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 558</u>	<u>6 475</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 478</u>	<u>6 423</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 558</u>	<u>6 057</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 716</u>	<u>6 607</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 677</u>	<u>6 581</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 052</u>	<u>7 377</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>4 931</u>	<u>5 705</u>	<u>3 117</u> 2 067	<u>4 624</u> 3 993
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 052</u>	<u>7 377</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>4 931</u>	<u>5 705</u>	<u>3 117</u> 2 067	<u>4 624</u> 3 993
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 052</u>	<u>7 377</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>4 931</u>	<u>5 705</u>	<u>3 117</u> 2 067	<u>4 624</u> 3 993
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 030</u>	<u>7 345</u>	<u>3 488</u> 2 894	<u>4 895</u>	<u>5 664</u>	<u>3 110</u> 2 067	<u>4 590</u> 3 964
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 988</u>	<u>7 281</u>	<u>3 480</u> 2 894	<u>4 823</u>	<u>5 581</u>	<u>3 096</u> 2 067	<u>4 523</u> 3 906
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 030</u>	<u>7 345</u>	<u>3 062</u> 2 480	<u>4 895</u>	<u>5 664</u>	<u>3 110</u> 2 067	<u>4 590</u> 3 964
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 134</u>	<u>7 497</u>	<u>3 555</u> 2 948	<u>5 081</u>	<u>5 867</u>	<u>3 172</u> 2 106	<u>4 769</u> 4 127
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 113</u>	<u>7 465</u>	<u>3 551</u> 2 948	<u>5 044</u>	<u>5 825</u>	<u>3 165</u> 2 106	<u>4 735</u> 4 098
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 092</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 008</u>	<u>5 783</u>	<u>3 158</u> 2 106	<u>4 701</u> 4 068
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 092</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 008</u>	<u>5 783</u>	<u>3 158</u> 2 106	<u>4 701</u> 4 068
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 092</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 008</u>	<u>5 783</u>	<u>3 158</u> 2 106	<u>4 701</u> 4 068
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 071</u>	<u>7 401</u>	<u>3 544</u> 2 948	<u>4 972</u>	<u>5 741</u>	<u>3 150</u> 2 106	<u>4 667</u> 4 039

				,		
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 637</u>	<u>6 555</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 637</u>	<u>6 555</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 637</u>	<u>6 555</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 597</u>	<u>6 529</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 517</u>	<u>6 478</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 597</u>	<u>6 104</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 757</u>	<u>6 663</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 717</u>	<u>6 637</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 677</u>	<u>6 612</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 677</u>	<u>6 612</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 677</u>	<u>6 612</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 637</u>	<u>6 586</u>



				,		
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 557</u>	<u>6 534</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 637</u>	<u>6 152</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 798</u>	<u>6 722</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 758</u>	<u>6 696</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>6 670</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>6 670</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>6 670</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 679</u>	<u>6 644</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 599</u>	<u>6 592</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 679</u>	<u>6 202</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 219</u>	<u>7 616</u>	<u>3 674</u> 3 064	<u>5 247</u>	<u>6 033</u>	<u>3 257</u> 2 188	<u>4 936</u> 4 289
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 198</u>	<u>7 584</u>	<u>3 670</u> 3 064	<u>5 210</u>	<u>5 990</u>	<u>3 250</u> 2 188	<u>4 901</u> 4 259
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 177</u>	<u>7 552</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 173</u>	<u>5 947</u>	<u>3 243</u> 2 188	<u>4 866</u> 4 228
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 177</u>	<u>7 552</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 173</u>	<u>5 947</u>	<u>3 243</u> 2 188	<u>4 866</u> 4 228
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 177</u>	<u>7 552</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 173</u>	<u>5 947</u>	<u>3 243</u> 2 188	<u>4 866</u> 4 228
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 156</u>	<u>7 520</u>	<u>3 663</u> 3 064	<u>5 135</u>	<u>5 904</u>	<u>3 236</u> 2 188	<u>4 830</u> 4 197
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 113</u>	<u>7 456</u>	<u>3 656</u> 3 064	<u>5 060</u>	<u>5 818</u>	<u>3 221</u> 2 188	<u>4 760</u> 4 136
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 156</u>	<u>7 520</u>	<u>3 212</u> 2 626	<u>5 135</u>	<u>5 904</u>	<u>3 236</u> 2 188	<u>4 830</u> 4 197
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 242</u>	<u>7 647</u>	<u>3 705</u> 3 094	<u>5 291</u>	<u>6 077</u>	<u>3 279</u> 2 210	<u>4 980</u> 4 332
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 220</u>	<u>7 615</u>	<u>3 702</u> 3 094	<u>5 253</u>	<u>6 034</u>	<u>3 272</u> 2 210	<u>4 944</u> 4 301
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 199</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 216</u>	<u>5 990</u>	<u>3 265</u> 2 210	<u>4 909</u> 4 270
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 199</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 216</u>	<u>5 990</u>	<u>3 265</u> 2 210	<u>4 909</u> 4 270

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 842</u>	<u>6 782</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 802</u>	<u>6 756</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 762</u>	<u>6 731</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 762</u>	<u>6 731</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 762</u>	<u>6 731</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 722</u>	<u>6 705</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 642</u>	<u>6 653</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 722</u>	<u>6 254</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 864</u>	<u>6 814</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 824</u>	<u>6 788</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 784</u>	<u>6 762</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 784</u>	<u>6 762</u>



211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 199</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 216</u>	<u>5 990</u>	<u>3 265</u> 2 210	<u>4 909</u> 4 270
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 178</u>	<u>7 551</u>	<u>3 694</u> 3 094	<u>5 178</u>	<u>5 947</u>	<u>3 258</u> 2 210	<u>4 873</u> 4 239
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 136</u>	<u>7 488</u>	<u>3 687</u> 3 094	<u>5 102</u>	<u>5 860</u>	<u>3 244</u> 2 210	<u>4 802</u> 4 177
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 178</u>	<u>7 551</u>	<u>3 239</u> 2 652	<u>5 178</u>	<u>5 947</u>	<u>3 258</u> 2 210	<u>4 873</u> 4 239
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 439</u>	<u>7 941</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>5 440</u>	<u>6 207</u>	<u>3 428</u> 2 232	<u>5 125</u> 4 375
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 416</u>	<u>7 907</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>5 401</u>	<u>6 162</u>	<u>3 419</u> 2 232	<u>5 089</u> 4 344
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 394</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 362</u>	<u>6 118</u>	<u>3 411</u> 2 232	<u>5 052</u> 4 313
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 394</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 362</u>	<u>6 118</u>	<u>3 411</u> 2 232	<u>5 052</u> 4 313
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 394</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 362</u>	<u>6 118</u>	<u>3 411</u> 2 232	<u>5 052</u> 4 313
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 371</u>	<u>7 840</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>5 323</u>	<u>6 074</u>	<u>3 403</u> 2 232	<u>5 015</u> 4 281
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 327</u>	<u>7 773</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>5 245</u>	<u>5 985</u>	<u>3 387</u> 2 232	<u>4 942</u> 4 219
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 371</u>	<u>7 840</u>	<u>3 365</u> 2 679	<u>5 323</u>	<u>6 074</u>	<u>3 403</u> 2 232	<u>5 015</u> 4 281

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 784</u>	<u>6 762</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 744</u>	<u>6 736</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 664</u>	<u>6 684</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 744</u>	<u>6 281</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 215</u>	<u>7 059</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 173</u>	<u>7 031</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 131</u>	<u>7 004</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 131</u>	<u>7 004</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 131</u>	<u>7 004</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 089</u>	<u>6 977</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 004</u>	<u>6 922</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 089</u>	<u>6 517</u>

14

**211-203.**

211-202-0400	1000 1284 2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 021</u>	<u>6 104</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>3 310</u> 2 500	<u>4 449</u>	<u>5 400</u>	<u>3 509</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 992</u>	<u>6 060</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>3 286</u> 2 482	<u>4 417</u>	<u>5 362</u>	<u>3 484</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 963</u>	<u>6 017</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>3 262</u> 2 464	<u>4 385</u>	<u>5 323</u>	<u>3 459</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 934</u>	<u>5 973</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>3 239</u> 2 446	<u>4 353</u>	<u>5 285</u>	<u>3 434</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 877</u>	<u>5 886</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>3 192</u> 2 411	<u>4 290</u>	<u>5 207</u>	<u>3 383</u>

**211-203.**

[illegible]

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 838}{3\ 125}$	<u>7 059</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 834}{3\ 125}$	<u>7 031</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 829}{3\ 125}$	<u>7 004</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 825}{3\ 125}$	<u>6 977</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{3\ 816}{3\ 125}$	<u>6 922</u>

211-203-0100	1376-2005	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 855</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179	<u>16 815</u> 15 179	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 855</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 855</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179	<u>16 815</u> 15 179	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 855</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 341</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 855</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179	<u>16 815</u> 15 179	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 855</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>7 464</u>	<u>10 464</u>	<u>11 976</u>	<u>8 094</u>	<u>8 472</u>	<u>5 510</u> 4 286	<u>7 035</u>

8.04-08-2023

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>10 161</u>	<u>11 396</u>

**211-3.**  
**211-301.**

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3									
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{4\,904}{762}$	$\frac{6\,603}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{4\,672}{622}$	$\frac{6\,335}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{4\,559}{568}$	$\frac{6\,197}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3									
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{4\,707}{656}$	$\frac{6\,370}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3									
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{4\,994}{850}$	$\frac{6\,693}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{4\,858}{746}$	$\frac{6\,545}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3									
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{5\,020}{876}$	$\frac{6\,719}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{4\,881}{768}$	$\frac{6\,568}{768}$

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3				
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3				
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3				
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3				
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$



211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{4\,867}{784}$	$\frac{6\,542}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{4\,767}{714}$	$\frac{6\,430}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{4\,646}{653}$	$\frac{6\,284}{653}$

**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{14\,100}{12\,204}$	$\frac{13\,316}{12\,204}$	$\frac{14\,421}{12\,204}$	$\frac{12\,705}{12\,204}$	$\frac{12\,855}{12\,204}$	$\frac{12\,950}{12\,204}$	$\frac{12\,705}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{13\,634}{11\,752}$						
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{13\,634}{11\,752}$						
211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{14\,319}{12\,204}$	$\frac{13\,569}{12\,204}$	$\frac{14\,844}{12\,204}$	$\frac{12\,865}{12\,204}$	$\frac{13\,038}{12\,204}$	$\frac{13\,147}{12\,204}$	$\frac{12\,865}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{13\,853}{11\,752}$	$\frac{13\,104}{11\,752}$	$\frac{14\,378}{11\,752}$	$\frac{12\,399}{11\,752}$	$\frac{12\,572}{11\,752}$	$\frac{12\,682}{11\,752}$	$\frac{12\,399}{11\,752}$

211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{14\,105}{12\,204}$	$\frac{13\,626}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350		
211-302-0103	20-40	3	1	350		
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{14\,480}{12\,204}$	$\frac{13\,926}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{14\,014}{11\,752}$	$\frac{13\,461}{11\,752}$

211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 853</u> 11 752						
211-302-0300	32496-2013 , 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 756</u> 12 204	<u>13 820</u> 12 204	<u>15 413</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204	<u>13 155</u> 12 204	<u>13 292</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>14 291</u> 11 752	<u>13 354</u> 11 752	<u>14 947</u> 11 752	<u>12 473</u> 11 752	<u>12 689</u> 11 752	<u>12 826</u> 11 752	<u>12 473</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>14 291</u> 11 752						

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 963</u>	<u>5 692</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>3 988</u>	<u>6 605</u>	<u>4 081</u>	<u>5 629</u> 4 821
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 963</u>	<u>5 692</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>4 608</u>	<u>6 605</u>	<u>5 322</u>	<u>5 629</u> 4 821
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 697</u>	<u>9 172</u>	<u>9 172</u> 1 342	<u>6 961</u>	<u>7 741</u>	<u>4 360</u>	<u>6 441</u> 1 342

**211-402.**

211-302-0203	20-40	3	1	400		
211-302-0300	32496-2013 , 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{14\,958}{12\,204}$	$\frac{14\,266}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{14\,492}{11\,752}$	$\frac{13\,801}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500		

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,023}{4\,286}$	$\frac{5\,078}{4\,286}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,023}{4\,286}$	$\frac{5\,078}{4\,286}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{9\,042}{1\,342}$	$\frac{9\,172}{1\,342}$

8.04-08-2023

24

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	10832-2009	75	3		
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	( )	4682-84	3		
211-403-0201			3	1	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 560</u>	<u>7 868</u>	<u>5 262</u> 4 464	<u>5 255</u> 1 161	<u>6 788</u>	<u>2 405</u> 1 161	<u>4 087</u>	<u>3 882</u> 3 125

8.04-08-2023

				,	
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 712</u>

**211-6.**  
**211-601.**

-

					,	,						
211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 361</u>	<u>5 483</u>	<u>1 444</u> 714	<u>5 622</u>	<u>8 823</u>	<u>4 925</u>	<u>6 691</u>

**211-603.**

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 765</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 974</u>	<u>7 996</u>	<u>4 448</u>	<u>6 063</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 765</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 974</u>	<u>7 996</u>	<u>4 448</u>	<u>6 063</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 765</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 974</u>	<u>7 996</u>	<u>4 448</u>	<u>6 063</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 765</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 974</u>	<u>7 996</u>	<u>4 448</u>	<u>6 063</u>

**211-7.**  
**211-701.**

211-701-0100			3								

211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 507</u>	<u>4 828</u> 4 000

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>8 722</u>	<u>5 633</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>8 722</u>	<u>5 633</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>8 722</u>	<u>5 633</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>8 722</u>	<u>5 633</u>

211-701-0100		3				



211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>	<u>2 916</u> <u>2 054</u>	<u>5 103</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>	<u>2 916</u> <u>2 054</u>	<u>5 103</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>	<u>2 916</u> <u>2 054</u>	<u>5 103</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>	<u>2 916</u> <u>2 054</u>	<u>5 103</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>	<u>2 916</u> <u>2 054</u>	<u>5 103</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>	<u>2 916</u> <u>2 054</u>	<u>5 103</u>
211-701-0200		3									
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 393</u> <u>4 556</u>	<u>12 138</u> <u>4 556</u>	<u>14 011</u> <u>4 556</u>	<u>8 393</u> <u>4 556</u>	<u>9 641</u> <u>4 556</u>	<u>5 925</u> <u>4 556</u>	<u>8 136</u> <u>4 556</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>						

**211-702.**

211-702-0100		3			

8.04-08-2023

211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>9 246</u>	<u>11 407</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>9 246</u>	<u>11 407</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>9 246</u>	<u>11 407</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>9 246</u>	<u>11 407</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>9 246</u>	<u>11 407</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>9 246</u>	<u>11 407</u>
211-701-0200		3				
211-701-0201		3	1	1800	<u>11 826</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300						
211-701-0302	2,5- 10 -			1000		

211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. ,  
212-1.  
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 177</u> 16 523	<u>25 393</u> 15 873	<u>31 240</u> 17 500	<u>20 433</u> 17 500	<u>24 364</u> 17 500	<u>29 250</u> 17 500	<u>21 096</u> 17 500
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 841</u> 17 177	<u>26 199</u> 16 667	<u>31 603</u> 17 857	<u>20 796</u> 17 857	<u>24 727</u> 17 857	<u>29 613</u> 17 857	<u>21 459</u> 17 857
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 442</u> 17 768	<u>27 046</u> 17 500	<u>31 694</u> 17 946	<u>20 887</u> 17 946	<u>24 817</u> 17 946	<u>29 704</u> 17 946	<u>21 550</u> 17 946
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 307</u> 17 947	<u>27 713</u> 17 677	<u>29 244</u> 18 128	<u>20 837</u> 18 128	<u>24 026</u> 18 128	<u>27 781</u> 18 128	<u>21 441</u> 18 128
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 493</u> 18 130	<u>27 896</u> 17 857	<u>29 432</u> 18 313	<u>21 025</u> 18 313	<u>24 214</u> 18 313	<u>27 969</u> 18 313	<u>21 629</u> 18 313
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 317	<u>28 084</u> 18 041	<u>29 624</u> 18 501	<u>21 216</u> 18 501	<u>24 406</u> 18 501	<u>28 161</u> 18 501	<u>21 821</u> 18 501

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 240</u> 17 500	<u>29 728</u> 17 500
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 694</u> 17 946	<u>30 182</u> 17 946
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 244</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 432</u> 18 313	<u>28 359</u> 18 313
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 624</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 075</u> 18 703	<u>28 469</u> 18 421	<u>30 020</u> 18 891	<u>21 612</u> 18 891	<u>24 802</u> 18 891	<u>28 557</u> 18 891	<u>22 217</u> 18 891
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 277</u> 18 902	<u>28 668</u> 18 617	<u>30 224</u> 19 092	<u>21 816</u> 19 092	<u>25 006</u> 19 092	<u>28 761</u> 19 092	<u>22 421</u> 19 092
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 493</u> 18 130	<u>27 896</u> 17 857	<u>29 432</u> 18 313	<u>21 025</u> 18 313	<u>24 214</u> 18 313	<u>27 969</u> 18 313	<u>21 629</u> 18 313
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 317	<u>28 084</u> 18 041	<u>29 624</u> 18 501	<u>21 216</u> 18 501	<u>24 406</u> 18 501	<u>28 161</u> 18 501	<u>21 821</u> 18 501
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 877</u> 18 508	<u>28 274</u> 18 229	<u>29 820</u> 18 694	<u>21 412</u> 18 694	<u>24 602</u> 18 694	<u>28 357</u> 18 694	<u>22 017</u> 18 694
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 277</u> 18 902	<u>28 668</u> 18 617	<u>30 224</u> 19 092	<u>21 816</u> 19 092	<u>25 006</u> 19 092	<u>28 761</u> 19 092	<u>22 421</u> 19 092
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 484</u> 19 105	<u>28 872</u> 18 817	<u>30 432</u> 19 297	<u>22 025</u> 19 297	<u>25 214</u> 19 297	<u>28 969</u> 19 297	<u>22 630</u> 19 297
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 317	<u>28 084</u> 18 041	<u>29 624</u> 18 501	<u>21 216</u> 18 501	<u>24 406</u> 18 501	<u>28 161</u> 18 501	<u>21 821</u> 18 501
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 877</u> 18 508	<u>28 274</u> 18 229	<u>29 820</u> 18 694	<u>21 412</u> 18 694	<u>24 602</u> 18 694	<u>28 357</u> 18 694	<u>22 017</u> 18 694
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 075</u> 18 703	<u>28 469</u> 18 421	<u>30 020</u> 18 891	<u>21 612</u> 18 891	<u>24 802</u> 18 891	<u>28 557</u> 18 891	<u>22 217</u> 18 891
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 484</u> 19 105	<u>28 872</u> 18 817	<u>30 432</u> 19 297	<u>22 025</u> 19 297	<u>25 214</u> 19 297	<u>28 969</u> 19 297	<u>22 630</u> 19 297
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 695</u> 19 313	<u>29 080</u> 19 022	<u>30 646</u> 19 507	<u>22 238</u> 19 507	<u>25 427</u> 19 507	<u>29 183</u> 19 507	<u>22 843</u> 19 507
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 877</u> 18 508	<u>28 274</u> 18 229	<u>29 820</u> 18 694	<u>21 412</u> 18 694	<u>24 602</u> 18 694	<u>28 357</u> 18 694	<u>22 017</u> 18 694

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 224</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 432</u> 18 313	<u>28 359</u> 18 313
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 624</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 820</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 224</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 432</u> 19 297	<u>29 360</u> 19 297
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 624</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 820</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 432</u> 19 297	<u>29 360</u> 19 297
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 646</u> 19 507	<u>29 573</u> 19 507
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 820</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 075</u> 18 703	<u>28 469</u> 18 421	<u>30 020</u> 18 891	<u>21 612</u> 18 891	<u>24 802</u> 18 891	<u>28 557</u> 18 891	<u>22 217</u> 18 891
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 277</u> 18 902	<u>28 668</u> 18 617	<u>30 224</u> 19 092	<u>21 816</u> 19 092	<u>25 006</u> 19 092	<u>28 761</u> 19 092	<u>22 421</u> 19 092
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 695</u> 19 313	<u>29 080</u> 19 022	<u>30 646</u> 19 507	<u>22 238</u> 19 507	<u>25 427</u> 19 507	<u>29 183</u> 19 507	<u>22 843</u> 19 507
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 910</u> 19 525	<u>29 292</u> 19 231	<u>30 863</u> 19 721	<u>22 456</u> 19 721	<u>25 645</u> 19 721	<u>29 400</u> 19 721	<u>23 061</u> 19 721
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 530</u> 18 839	<u>27 862</u> 18 304	<u>33 236</u> 19 464	<u>22 429</u> 19 464	<u>26 359</u> 19 464	<u>31 246</u> 19 464	<u>23 092</u> 19 464
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 407</u> 19 030	<u>28 538</u> 18 488	<u>30 802</u> 19 661	<u>22 394</u> 19 661	<u>25 584</u> 19 661	<u>29 339</u> 19 661	<u>22 999</u> 19 661
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 604</u> 19 224	<u>28 730</u> 18 677	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>28 925</u> 18 870	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>29 329</u> 19 267	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 604</u> 19 224	<u>28 730</u> 18 677	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>28 925</u> 18 870	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 020</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 224</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 646</u> 19 507	<u>29 573</u> 19 507
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 863</u> 19 721	<u>29 790</u> 19 721
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 802</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066



212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>29 125</u> 19 066	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 654</u> 20 257	<u>29 750</u> 19 681	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>28 925</u> 18 870	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>29 125</u> 19 066	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>29 329</u> 19 267	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 654</u> 20 257	<u>29 750</u> 19 681	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 477	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>29 125</u> 19 066	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>29 329</u> 19 267	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 477	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 703	<u>30 189</u> 20 114	<u>32 558</u> 21 389	<u>24 150</u> 21 389	<u>27 340</u> 21 389	<u>31 095</u> 21 389	<u>24 755</u> 21 389

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389

212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 530</u> 18 839	<u>27 862</u> 18 304	<u>33 236</u> 19 464	<u>22 429</u> 19 464	<u>26 359</u> 19 464	<u>31 246</u> 19 464	<u>23 092</u> 19 464
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 407</u> 19 030	<u>28 538</u> 18 488	<u>30 802</u> 19 661	<u>22 394</u> 19 661	<u>25 584</u> 19 661	<u>29 339</u> 19 661	<u>22 999</u> 19 661
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 604</u> 19 224	<u>28 730</u> 18 677	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>28 925</u> 18 870	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>29 329</u> 19 267	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 604</u> 19 224	<u>28 730</u> 18 677	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>28 925</u> 18 870	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>29 125</u> 19 066	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 654</u> 20 257	<u>29 750</u> 19 681	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>28 925</u> 18 870	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066

212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 802</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>29 125</u> 19 066	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>29 329</u> 19 267	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 654</u> 20 257	<u>29 750</u> 19 681	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 477	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>29 125</u> 19 066	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>29 329</u> 19 267	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 477	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 703	<u>30 189</u> 20 114	<u>32 558</u> 21 389	<u>24 150</u> 21 389	<u>27 340</u> 21 389	<u>31 095</u> 21 389	<u>24 755</u> 21 389
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 437</u> 19 732	<u>28 679</u> 19 107	<u>33 780</u> 20 000	<u>22 973</u> 20 000	<u>26 904</u> 20 000	<u>31 790</u> 20 000	<u>23 636</u> 20 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 323</u> 19 931	<u>29 363</u> 19 300	<u>31 352</u> 20 202	<u>22 944</u> 20 202	<u>26 134</u> 20 202	<u>29 889</u> 20 202	<u>23 549</u> 20 202
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 530</u> 20 135	<u>29 563</u> 19 497	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 780</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 352</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 741</u> 20 342	<u>29 767</u> 19 698	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 176</u> 20 771	<u>30 188</u> 20 113	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 400</u> 20 992	<u>30 406</u> 20 327	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 530</u> 20 135	<u>29 563</u> 19 497	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 741</u> 20 342	<u>29 767</u> 19 698	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 956</u> 20 554	<u>29 975</u> 19 903	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 400</u> 20 992	<u>30 406</u> 20 327	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 217	<u>30 628</u> 20 545	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 741</u> 20 342	<u>29 767</u> 19 698	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 956</u> 20 554	<u>29 975</u> 19 903	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 176</u> 20 771	<u>30 188</u> 20 113	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 217	<u>30 628</u> 20 545	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 864</u> 21 448	<u>30 855</u> 20 769	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739



212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 956</u> 20 554	<u>29 975</u> 19 903	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 176</u> 20 771	<u>30 188</u> 20 113	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 400</u> 20 992	<u>30 406</u> 20 327	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 864</u> 21 448	<u>30 855</u> 20 769	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 086</u> 20 997	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 864</u> 21 448	<u>30 855</u> 20 769	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 086</u> 20 997	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 348</u> 21 925	<u>31 323</u> 21 230	<u>33 404</u> 22 222	<u>24 997</u> 22 222	<u>28 186</u> 22 222	<u>31 941</u> 22 222	<u>25 601</u> 22 222
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 598</u> 22 171	<u>31 566</u> 21 469	<u>33 658</u> 22 472	<u>25 250</u> 22 472	<u>28 440</u> 22 472	<u>32 195</u> 22 472	<u>25 855</u> 22 472
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 116</u> 22 681	<u>32 067</u> 21 962	<u>34 183</u> 22 989	<u>25 775</u> 22 989	<u>28 965</u> 22 989	<u>32 720</u> 22 989	<u>26 380</u> 22 989
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 012</u> 20 298	<u>29 314</u> 19 732	<u>34 415</u> 20 625	<u>23 608</u> 20 625	<u>27 539</u> 20 625	<u>32 425</u> 20 625	<u>24 271</u> 20 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 903</u> 20 503	<u>30 004</u> 19 931	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 404</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 658</u> 22 472	<u>32 585</u> 22 472
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 183</u> 22 989	<u>33 110</u> 22 989
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 415</u> 20 625	<u>32 903</u> 20 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 116</u> 20 712	<u>30 211</u> 20 135	<u>32 209</u> 21 046	<u>23 802</u> 21 046	<u>26 991</u> 21 046	<u>30 746</u> 21 046	<u>24 406</u> 21 046
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 554</u> 21 143	<u>30 637</u> 20 554	<u>32 655</u> 21 484	<u>24 247</u> 21 484	<u>27 436</u> 21 484	<u>31 192</u> 21 484	<u>24 852</u> 21 484
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>30 857</u> 20 771	<u>32 884</u> 21 711	<u>24 477</u> 21 711	<u>27 666</u> 21 711	<u>31 421</u> 21 711	<u>25 082</u> 21 711
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 903</u> 20 503	<u>30 004</u> 19 931	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 116</u> 20 712	<u>30 211</u> 20 135	<u>32 209</u> 21 046	<u>23 802</u> 21 046	<u>26 991</u> 21 046	<u>30 746</u> 21 046	<u>24 406</u> 21 046
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 925	<u>30 421</u> 20 342	<u>32 430</u> 21 263	<u>24 022</u> 21 263	<u>27 211</u> 21 263	<u>30 967</u> 21 263	<u>24 627</u> 21 263
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 780</u> 21 366	<u>30 857</u> 20 771	<u>32 884</u> 21 711	<u>24 477</u> 21 711	<u>27 666</u> 21 711	<u>31 421</u> 21 711	<u>25 082</u> 21 711
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 011</u> 21 593	<u>31 081</u> 20 992	<u>33 119</u> 21 941	<u>24 711</u> 21 941	<u>27 901</u> 21 941	<u>31 656</u> 21 941	<u>25 316</u> 21 941
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 116</u> 20 712	<u>30 211</u> 20 135	<u>32 209</u> 21 046	<u>23 802</u> 21 046	<u>26 991</u> 21 046	<u>30 746</u> 21 046	<u>24 406</u> 21 046
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 925	<u>30 421</u> 20 342	<u>32 430</u> 21 263	<u>24 022</u> 21 263	<u>27 211</u> 21 263	<u>30 967</u> 21 263	<u>24 627</u> 21 263
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 554</u> 21 143	<u>30 637</u> 20 554	<u>32 655</u> 21 484	<u>24 247</u> 21 484	<u>27 436</u> 21 484	<u>31 192</u> 21 484	<u>24 852</u> 21 484
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 011</u> 21 593	<u>31 081</u> 20 992	<u>33 119</u> 21 941	<u>24 711</u> 21 941	<u>27 901</u> 21 941	<u>31 656</u> 21 941	<u>25 316</u> 21 941
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 247</u> 21 825	<u>31 310</u> 21 217	<u>33 359</u> 22 177	<u>24 951</u> 22 177	<u>28 141</u> 22 177	<u>31 896</u> 22 177	<u>25 556</u> 22 177

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 209</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 655</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 209</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 430</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 119</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 209</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 430</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 655</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 119</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 359</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 011</u> 21 593	<u>31 081</u> 20 992	<u>33 119</u> 21 941	<u>24 711</u> 21 941	<u>27 901</u> 21 941	<u>31 656</u> 21 941	<u>25 316</u> 21 941
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 247</u> 21 825	<u>31 310</u> 21 217	<u>33 359</u> 22 177	<u>24 951</u> 22 177	<u>28 141</u> 22 177	<u>31 896</u> 22 177	<u>25 556</u> 22 177
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 488</u> 22 063	<u>31 545</u> 21 448	<u>33 604</u> 22 418	<u>25 196</u> 22 418	<u>28 385</u> 22 418	<u>32 141</u> 22 418	<u>25 801</u> 22 418
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 735</u> 22 305	<u>31 784</u> 21 684	<u>33 854</u> 22 665	<u>25 446</u> 22 665	<u>28 636</u> 22 665	<u>32 391</u> 22 665	<u>26 051</u> 22 665
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 244</u> 22 806	<u>32 279</u> 22 171	<u>34 371</u> 23 174	<u>25 964</u> 23 174	<u>29 153</u> 23 174	<u>32 908</u> 23 174	<u>26 569</u> 23 174
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 828</u> 21 101	<u>30 312</u> 20 714	<u>35 413</u> 21 607	<u>24 606</u> 21 607	<u>28 537</u> 21 607	<u>33 423</u> 21 607	<u>25 269</u> 21 607
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 728</u> 21 314	<u>31 012</u> 20 924	<u>33 001</u> 21 825	<u>24 593</u> 21 825	<u>27 783</u> 21 825	<u>31 538</u> 21 825	<u>25 198</u> 21 825
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>31 229</u> 21 137	<u>33 227</u> 22 048	<u>24 820</u> 22 048	<u>28 009</u> 22 048	<u>31 764</u> 22 048	<u>25 424</u> 22 048
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 405</u> 21 980	<u>31 676</u> 21 577	<u>33 694</u> 22 507	<u>25 286</u> 22 507	<u>28 476</u> 22 507	<u>32 231</u> 22 507	<u>25 891</u> 22 507
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 640</u> 22 212	<u>31 907</u> 21 805	<u>33 935</u> 22 744	<u>25 527</u> 22 744	<u>28 717</u> 22 744	<u>32 472</u> 22 744	<u>26 132</u> 22 744
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 728</u> 21 314	<u>31 012</u> 20 924	<u>33 001</u> 21 825	<u>24 593</u> 21 825	<u>27 783</u> 21 825	<u>31 538</u> 21 825	<u>25 198</u> 21 825
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>31 229</u> 21 137	<u>33 227</u> 22 048	<u>24 820</u> 22 048	<u>28 009</u> 22 048	<u>31 764</u> 22 048	<u>25 424</u> 22 048

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 119</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 359</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 604</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 854</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 371</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 413</u> 21 607	<u>33 901</u> 21 607
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 001</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 227</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 694</u> 22 507	<u>32 621</u> 22 507
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 935</u> 22 744	<u>32 862</u> 22 744
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 001</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 227</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 754	<u>31 450</u> 21 355	<u>33 458</u> 22 275	<u>25 051</u> 22 275	<u>28 240</u> 22 275	<u>31 995</u> 22 275	<u>25 655</u> 22 275
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 640</u> 22 212	<u>31 907</u> 21 805	<u>33 935</u> 22 744	<u>25 527</u> 22 744	<u>28 717</u> 22 744	<u>32 472</u> 22 744	<u>26 132</u> 22 744
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 880</u> 22 448	<u>32 143</u> 22 036	<u>34 181</u> 22 986	<u>25 773</u> 22 986	<u>28 962</u> 22 986	<u>32 718</u> 22 986	<u>26 378</u> 22 986
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 949</u> 21 532	<u>31 229</u> 21 137	<u>33 227</u> 22 048	<u>24 820</u> 22 048	<u>28 009</u> 22 048	<u>31 764</u> 22 048	<u>25 424</u> 22 048
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 754	<u>31 450</u> 21 355	<u>33 458</u> 22 275	<u>25 051</u> 22 275	<u>28 240</u> 22 275	<u>31 995</u> 22 275	<u>25 655</u> 22 275
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 405</u> 21 980	<u>31 676</u> 21 577	<u>33 694</u> 22 507	<u>25 286</u> 22 507	<u>28 476</u> 22 507	<u>32 231</u> 22 507	<u>25 891</u> 22 507
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 880</u> 22 448	<u>32 143</u> 22 036	<u>34 181</u> 22 986	<u>25 773</u> 22 986	<u>28 962</u> 22 986	<u>32 718</u> 22 986	<u>26 378</u> 22 986
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 125</u> 22 689	<u>32 383</u> 22 273	<u>34 432</u> 23 233	<u>26 024</u> 23 233	<u>29 214</u> 23 233	<u>32 969</u> 23 233	<u>26 629</u> 23 233
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 880</u> 22 448	<u>32 143</u> 22 036	<u>34 181</u> 22 986	<u>25 773</u> 22 986	<u>28 962</u> 22 986	<u>32 718</u> 22 986	<u>26 378</u> 22 986
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 125</u> 22 689	<u>32 383</u> 22 273	<u>34 432</u> 23 233	<u>26 024</u> 23 233	<u>29 214</u> 23 233	<u>32 969</u> 23 233	<u>26 629</u> 23 233
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 376</u> 22 936	<u>32 629</u> 22 516	<u>34 688</u> 23 486	<u>26 281</u> 23 486	<u>29 470</u> 23 486	<u>33 225</u> 23 486	<u>26 885</u> 23 486
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 632</u> 23 188	<u>32 881</u> 22 763	<u>34 951</u> 23 744	<u>26 543</u> 23 744	<u>29 732</u> 23 744	<u>33 487</u> 23 744	<u>27 148</u> 23 744
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 161</u> 23 709	<u>33 400</u> 23 274	<u>35 493</u> 24 278	<u>27 085</u> 24 278	<u>30 274</u> 24 278	<u>34 030</u> 24 278	<u>27 690</u> 24 278

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 458</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 935</u> 22 744	<u>32 862</u> 22 744
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 181</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 227</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 458</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 694</u> 22 507	<u>32 621</u> 22 507
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 181</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 432</u> 23 233	<u>33 359</u> 23 233
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 181</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 432</u> 23 233	<u>33 359</u> 23 233
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 688</u> 23 486	<u>33 615</u> 23 486
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 951</u> 23 744	<u>33 878</u> 23 744
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 493</u> 24 278	<u>34 420</u> 24 278





212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 368</u> 22 186	<u>32 295</u> 22 186
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				



212-101-1001		3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 368</u> 22 186	<u>32 295</u> 22 186
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 832</u> 22 644	<u>32 760</u> 22 644
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 072</u> 22 879	<u>32 999</u> 22 879
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 368</u> 22 186	<u>32 295</u> 22 186
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 598</u> 22 413	<u>32 525</u> 22 413
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 072</u> 22 879	<u>32 999</u> 22 879
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 317</u> 23 120	<u>33 244</u> 23 120
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 317</u> 23 120	<u>33 244</u> 23 120
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 567</u> 23 366	<u>33 494</u> 23 366
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 349</u> 24 137	<u>34 276</u> 24 137
212-101-1100	30 7473-2010	3				



212-101-1101		3	1	2400	<u>37 318</u> 23 482	<u>35 806</u> 23 482
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 925</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 422</u> 24 208	<u>34 349</u> 24 208
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 678</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 925</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 171</u> 23 961	<u>34 098</u> 23 961
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 678</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 940</u> 24 718	<u>34 867</u> 24 718
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 940</u> 24 718	<u>34 867</u> 24 718
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 207</u> 24 981	<u>35 134</u> 24 981
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 759</u> 25 524	<u>35 686</u> 25 524
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 044</u> 25 805	<u>35 971</u> 25 805
212-101-1200	35 7473-2010	3				



212-101-1201		3	1	2400	<u>39 465</u> 25 596	<u>37 953</u> 25 596
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 094</u> 25 854	<u>36 021</u> 25 854
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 636</u> 26 387	<u>36 563</u> 26 387
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 915</u> 26 662	<u>36 842</u> 26 662
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 094</u> 25 854	<u>36 021</u> 25 854
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 362</u> 26 118	<u>36 289</u> 26 118
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 915</u> 26 662	<u>36 842</u> 26 662
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 200</u> 26 943	<u>37 127</u> 26 943
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 200</u> 26 943	<u>37 127</u> 26 943
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 491</u> 27 229	<u>37 419</u> 27 229
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 403</u> 28 127	<u>38 331</u> 28 127
212-101-1300	40 7473-2010	3				





212-101-1301		3	1	2400	<u>41 805</u> 27 899	<u>40 294</u> 27 899
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 458</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 049</u> 28 762	<u>38 976</u> 28 762
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 353</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 458</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 750</u> 28 469	<u>38 678</u> 28 469
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 353</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 664</u> 29 368	<u>39 591</u> 29 368
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 664</u> 29 368	<u>39 591</u> 29 368
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 981</u> 29 680	<u>39 908</u> 29 680
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 637</u> 30 325	<u>40 564</u> 30 325
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 975</u> 30 658	<u>40 903</u> 30 658
212-101-1400	45 7473-2010	3				



212-101-1401		3	1	2400	<u>42 656</u> 28 736	<u>41 144</u> 28 736
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 317</u> 29 026	<u>39 244</u> 29 026
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 925</u> 29 625	<u>39 852</u> 29 625
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 239</u> 29 933	<u>40 166</u> 29 933
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 317</u> 29 026	<u>39 244</u> 29 026
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 618</u> 29 323	<u>39 545</u> 29 323
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 239</u> 29 933	<u>40 166</u> 29 933
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 559</u> 30 249	<u>40 486</u> 30 249
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 559</u> 30 249	<u>40 486</u> 30 249
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 886</u> 30 570	<u>40 813</u> 30 570
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 561</u> 31 235	<u>41 488</u> 31 235
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 910</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 375</u> 16 718	<u>25 554</u> 16 032	<u>31 507</u> 17 763	<u>20 700</u> 17 763	<u>24 630</u> 17 763	<u>29 517</u> 17 763	<u>21 363</u> 17 763
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>20 046</u> 17 378	<u>26 369</u> 16 833	<u>31 875</u> 18 125	<u>21 068</u> 18 125	<u>24 999</u> 18 125	<u>29 885</u> 18 125	<u>21 731</u> 18 125
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 653</u> 17 975	<u>27 224</u> 17 675	<u>31 967</u> 18 216	<u>21 160</u> 18 216	<u>25 091</u> 18 216	<u>29 977</u> 18 216	<u>21 823</u> 18 216
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 520</u> 18 157	<u>27 893</u> 17 854	<u>29 521</u> 18 400	<u>21 113</u> 18 400	<u>24 302</u> 18 400	<u>28 057</u> 18 400	<u>21 718</u> 18 400
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 708</u> 18 342	<u>28 078</u> 18 036	<u>29 711</u> 18 587	<u>21 304</u> 18 587	<u>24 493</u> 18 587	<u>28 248</u> 18 587	<u>21 908</u> 18 587
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 901</u> 18 531	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 906</u> 18 779	<u>21 498</u> 18 779	<u>24 688</u> 18 779	<u>28 443</u> 18 779	<u>22 103</u> 18 779
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 297</u> 18 922	<u>28 657</u> 18 605	<u>30 308</u> 19 174	<u>21 900</u> 19 174	<u>25 089</u> 19 174	<u>28 845</u> 19 174	<u>22 505</u> 19 174
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 501</u> 19 123	<u>28 858</u> 18 803	<u>30 515</u> 19 378	<u>22 107</u> 19 378	<u>25 297</u> 19 378	<u>29 052</u> 19 378	<u>22 712</u> 19 378
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 708</u> 18 342	<u>28 078</u> 18 036	<u>29 711</u> 18 587	<u>21 304</u> 18 587	<u>24 493</u> 18 587	<u>28 248</u> 18 587	<u>21 908</u> 18 587
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 901</u> 18 531	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 906</u> 18 779	<u>21 498</u> 18 779	<u>24 688</u> 18 779	<u>28 443</u> 18 779	<u>22 103</u> 18 779
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 097</u> 18 724	<u>28 460</u> 18 411	<u>30 105</u> 18 975	<u>21 697</u> 18 975	<u>24 887</u> 18 975	<u>28 642</u> 18 975	<u>22 302</u> 18 975

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 507</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>31 875</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 967</u> 18 216	<u>30 455</u> 18 216
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 521</u> 18 400	<u>28 448</u> 18 400
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 711</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 906</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 308</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 515</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 711</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 906</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 105</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975



212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 515</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 727</u> 19 587	<u>29 654</u> 19 587
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 906</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 105</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 308</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 727</u> 19 587	<u>29 654</u> 19 587
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 943</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 105</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 308</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 515</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 943</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 164</u> 20 017	<u>30 091</u> 20 017
212-101-1800	7473-2010 10,	3				



212-101-1801		3	1	2400	<u>21 755</u> 19 060	<u>28 048</u> 18 487	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 253	<u>28 726</u> 18 673	<u>31 102</u> 19 956	<u>22 694</u> 19 956	<u>25 883</u> 19 956	<u>29 639</u> 19 956	<u>23 299</u> 19 956
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 919</u> 18 864	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>29 117</u> 19 058	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 457</u> 20 063	<u>29 525</u> 19 460	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>29 735</u> 19 667	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 919</u> 18 864	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>29 117</u> 19 058	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 245</u> 19 854	<u>29 319</u> 19 257	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>29 735</u> 19 667	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 895</u> 20 495	<u>29 950</u> 19 878	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>29 117</u> 19 058	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 245</u> 19 854	<u>29 319</u> 19 257	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579

212-101-1801		3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 102</u> 19 956	<u>30 029</u> 19 956
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 457</u> 20 063	<u>29 525</u> 19 460	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 895</u> 20 495	<u>29 950</u> 19 878	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 122</u> 20 718	<u>30 169</u> 20 094	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 245</u> 19 854	<u>29 319</u> 19 257	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 457</u> 20 063	<u>29 525</u> 19 460	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>29 735</u> 19 667	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 122</u> 20 718	<u>30 169</u> 20 094	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 353</u> 20 945	<u>30 394</u> 20 315	<u>32 884</u> 21 710	<u>24 476</u> 21 710	<u>27 666</u> 21 710	<u>31 421</u> 21 710	<u>25 081</u> 21 710
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 755</u> 19 060	<u>28 048</u> 18 487	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 253	<u>28 726</u> 18 673	<u>31 102</u> 19 956	<u>22 694</u> 19 956	<u>25 883</u> 19 956	<u>29 639</u> 19 956	<u>23 299</u> 19 956
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 919</u> 18 864	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>29 117</u> 19 058	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 710	<u>31 811</u> 21 710
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 102</u> 19 956	<u>30 029</u> 19 956
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 457</u> 20 063	<u>29 525</u> 19 460	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>29 735</u> 19 667	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 919</u> 18 864	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>29 117</u> 19 058	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 245</u> 19 854	<u>29 319</u> 19 257	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>29 735</u> 19 667	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 895</u> 20 495	<u>29 950</u> 19 878	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 650	<u>29 117</u> 19 058	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 245</u> 19 854	<u>29 319</u> 19 257	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 457</u> 20 063	<u>29 525</u> 19 460	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 895</u> 20 495	<u>29 950</u> 19 878	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 122</u> 20 718	<u>30 169</u> 20 094	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 245</u> 19 854	<u>29 319</u> 19 257	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 457</u> 20 063	<u>29 525</u> 19 460	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>29 735</u> 19 667	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 122</u> 20 718	<u>30 169</u> 20 094	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 353</u> 20 945	<u>30 394</u> 20 315	<u>32 884</u> 21 710	<u>24 476</u> 21 710	<u>27 666</u> 21 710	<u>31 421</u> 21 710	<u>25 081</u> 21 710
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 672</u> 19 963	<u>28 873</u> 19 298	<u>34 085</u> 20 300	<u>23 278</u> 20 300	<u>27 208</u> 20 300	<u>32 095</u> 20 300	<u>23 941</u> 20 300
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 560</u> 20 164	<u>29 559</u> 19 493	<u>31 660</u> 20 505	<u>23 252</u> 20 505	<u>26 441</u> 20 505	<u>30 197</u> 20 505	<u>23 857</u> 20 505
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>29 761</u> 19 692	<u>31 872</u> 20 714	<u>23 465</u> 20 714	<u>26 654</u> 20 714	<u>30 409</u> 20 714	<u>24 069</u> 20 714
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 982</u> 20 580	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 089</u> 20 928	<u>23 682</u> 20 928	<u>26 871</u> 20 928	<u>30 626</u> 20 928	<u>24 286</u> 20 928
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 422</u> 21 013	<u>30 393</u> 20 314	<u>32 537</u> 21 368	<u>24 129</u> 21 368	<u>27 319</u> 21 368	<u>31 074</u> 21 368	<u>24 734</u> 21 368
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 649</u> 21 237	<u>30 612</u> 20 530	<u>32 768</u> 21 596	<u>24 360</u> 21 596	<u>27 550</u> 21 596	<u>31 305</u> 21 596	<u>24 965</u> 21 596
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>29 761</u> 19 692	<u>31 872</u> 20 714	<u>23 465</u> 20 714	<u>26 654</u> 20 714	<u>30 409</u> 20 714	<u>24 069</u> 20 714
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 982</u> 20 580	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 089</u> 20 928	<u>23 682</u> 20 928	<u>26 871</u> 20 928	<u>30 626</u> 20 928	<u>24 286</u> 20 928

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 710	<u>31 811</u> 21 710
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 085</u> 20 300	<u>32 573</u> 20 300
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 660</u> 20 505	<u>30 587</u> 20 505
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 872</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 089</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 768</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 872</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 089</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928



212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 200</u> 20 795	<u>30 178</u> 20 102	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 649</u> 21 237	<u>30 612</u> 20 530	<u>32 768</u> 21 596	<u>24 360</u> 21 596	<u>27 550</u> 21 596	<u>31 305</u> 21 596	<u>24 965</u> 21 596
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>30 836</u> 20 751	<u>33 004</u> 21 828	<u>24 596</u> 21 828	<u>27 786</u> 21 828	<u>31 541</u> 21 828	<u>25 201</u> 21 828
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 982</u> 20 580	<u>29 967</u> 19 895	<u>32 089</u> 20 928	<u>23 682</u> 20 928	<u>26 871</u> 20 928	<u>30 626</u> 20 928	<u>24 286</u> 20 928
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 200</u> 20 795	<u>30 178</u> 20 102	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 422</u> 21 013	<u>30 393</u> 20 314	<u>32 537</u> 21 368	<u>24 129</u> 21 368	<u>27 319</u> 21 368	<u>31 074</u> 21 368	<u>24 734</u> 21 368
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>30 836</u> 20 751	<u>33 004</u> 21 828	<u>24 596</u> 21 828	<u>27 786</u> 21 828	<u>31 541</u> 21 828	<u>25 201</u> 21 828
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 119</u> 21 699	<u>31 066</u> 20 976	<u>33 245</u> 22 065	<u>24 837</u> 22 065	<u>28 027</u> 22 065	<u>31 782</u> 22 065	<u>25 442</u> 22 065
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 200</u> 20 795	<u>30 178</u> 20 102	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 422</u> 21 013	<u>30 393</u> 20 314	<u>32 537</u> 21 368	<u>24 129</u> 21 368	<u>27 319</u> 21 368	<u>31 074</u> 21 368	<u>24 734</u> 21 368
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 649</u> 21 237	<u>30 612</u> 20 530	<u>32 768</u> 21 596	<u>24 360</u> 21 596	<u>27 550</u> 21 596	<u>31 305</u> 21 596	<u>24 965</u> 21 596
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 119</u> 21 699	<u>31 066</u> 20 976	<u>33 245</u> 22 065	<u>24 837</u> 22 065	<u>28 027</u> 22 065	<u>31 782</u> 22 065	<u>25 442</u> 22 065
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 937	<u>31 300</u> 21 207	<u>33 491</u> 22 308	<u>25 084</u> 22 308	<u>28 273</u> 22 308	<u>32 028</u> 22 308	<u>25 688</u> 22 308

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 768</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 004</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 089</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 004</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 245</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 768</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 245</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 491</u> 22 308	<u>32 418</u> 22 308

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 119</u> 21 699	<u>31 066</u> 20 976	<u>33 245</u> 22 065	<u>24 837</u> 22 065	<u>28 027</u> 22 065	<u>31 782</u> 22 065	<u>25 442</u> 22 065
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 937	<u>31 300</u> 21 207	<u>33 491</u> 22 308	<u>25 084</u> 22 308	<u>28 273</u> 22 308	<u>32 028</u> 22 308	<u>25 688</u> 22 308
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 608</u> 22 181	<u>31 539</u> 21 442	<u>33 743</u> 22 556	<u>25 335</u> 22 556	<u>28 525</u> 22 556	<u>32 280</u> 22 556	<u>25 940</u> 22 556
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 862</u> 22 430	<u>31 784</u> 21 683	<u>34 000</u> 22 809	<u>25 593</u> 22 809	<u>28 782</u> 22 809	<u>32 537</u> 22 809	<u>26 198</u> 22 809
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 386</u> 22 946	<u>32 290</u> 22 182	<u>34 533</u> 23 333	<u>26 126</u> 23 333	<u>29 315</u> 23 333	<u>33 070</u> 23 333	<u>26 730</u> 23 333
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 253</u> 20 535	<u>29 514</u> 19 929	<u>34 729</u> 20 934	<u>23 922</u> 20 934	<u>27 853</u> 20 934	<u>32 740</u> 20 934	<u>24 586</u> 20 934
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 147</u> 20 742	<u>30 206</u> 20 131	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 362</u> 20 954	<u>30 415</u> 20 336	<u>32 530</u> 21 362	<u>24 122</u> 21 362	<u>27 312</u> 21 362	<u>31 067</u> 21 362	<u>24 727</u> 21 362
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 805</u> 21 391	<u>30 846</u> 20 760	<u>32 982</u> 21 807	<u>24 574</u> 21 807	<u>27 764</u> 21 807	<u>31 519</u> 21 807	<u>25 179</u> 21 807
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 034</u> 21 616	<u>31 068</u> 20 978	<u>33 215</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036	<u>31 752</u> 22 036	<u>25 412</u> 22 036
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 147</u> 20 742	<u>30 206</u> 20 131	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 362</u> 20 954	<u>30 415</u> 20 336	<u>32 530</u> 21 362	<u>24 122</u> 21 362	<u>27 312</u> 21 362	<u>31 067</u> 21 362	<u>24 727</u> 21 362

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 245</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 491</u> 22 308	<u>32 418</u> 22 308
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 743</u> 22 556	<u>32 670</u> 22 556
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 000</u> 22 809	<u>32 928</u> 22 809
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 533</u> 23 333	<u>33 460</u> 23 333
212-101-2100	7473-2010 20,	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 729</u> 20 934	<u>33 217</u> 20 934
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 530</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 982</u> 21 807	<u>31 909</u> 21 807
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 215</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 530</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 581</u> 21 170	<u>30 628</u> 20 546	<u>32 754</u> 21 582	<u>24 346</u> 21 582	<u>27 535</u> 21 582	<u>31 291</u> 21 582	<u>24 951</u> 21 582
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 034</u> 21 616	<u>31 068</u> 20 978	<u>33 215</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036	<u>31 752</u> 22 036	<u>25 412</u> 22 036
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 846	<u>31 294</u> 21 202	<u>33 453</u> 22 271	<u>25 046</u> 22 271	<u>28 235</u> 22 271	<u>31 990</u> 22 271	<u>25 651</u> 22 271
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 362</u> 20 954	<u>30 415</u> 20 336	<u>32 530</u> 21 362	<u>24 122</u> 21 362	<u>27 312</u> 21 362	<u>31 067</u> 21 362	<u>24 727</u> 21 362
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 581</u> 21 170	<u>30 628</u> 20 546	<u>32 754</u> 21 582	<u>24 346</u> 21 582	<u>27 535</u> 21 582	<u>31 291</u> 21 582	<u>24 951</u> 21 582
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 805</u> 21 391	<u>30 846</u> 20 760	<u>32 982</u> 21 807	<u>24 574</u> 21 807	<u>27 764</u> 21 807	<u>31 519</u> 21 807	<u>25 179</u> 21 807
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 846	<u>31 294</u> 21 202	<u>33 453</u> 22 271	<u>25 046</u> 22 271	<u>28 235</u> 22 271	<u>31 990</u> 22 271	<u>25 651</u> 22 271
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 507</u> 22 081	<u>31 526</u> 21 430	<u>33 697</u> 22 510	<u>25 289</u> 22 510	<u>28 479</u> 22 510	<u>32 234</u> 22 510	<u>25 894</u> 22 510
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 846	<u>31 294</u> 21 202	<u>33 453</u> 22 271	<u>25 046</u> 22 271	<u>28 235</u> 22 271	<u>31 990</u> 22 271	<u>25 651</u> 22 271
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 507</u> 22 081	<u>31 526</u> 21 430	<u>33 697</u> 22 510	<u>25 289</u> 22 510	<u>28 479</u> 22 510	<u>32 234</u> 22 510	<u>25 894</u> 22 510
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 750</u> 22 321	<u>31 763</u> 21 662	<u>33 945</u> 22 755	<u>25 538</u> 22 755	<u>28 727</u> 22 755	<u>32 482</u> 22 755	<u>26 142</u> 22 755
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 000</u> 22 566	<u>32 005</u> 21 901	<u>34 199</u> 23 005	<u>25 792</u> 23 005	<u>28 981</u> 23 005	<u>32 736</u> 23 005	<u>26 397</u> 23 005
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 515</u> 23 073	<u>32 505</u> 22 393	<u>34 725</u> 23 522	<u>26 317</u> 23 522	<u>29 506</u> 23 522	<u>33 262</u> 23 522	<u>26 922</u> 23 522

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 754</u> 21 582	<u>31 681</u> 21 582
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 215</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 453</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 530</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 754</u> 21 582	<u>31 681</u> 21 582
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 982</u> 21 807	<u>31 909</u> 21 807
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 453</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 697</u> 22 510	<u>32 624</u> 22 510
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 453</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 697</u> 22 510	<u>32 624</u> 22 510
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 945</u> 22 755	<u>32 872</u> 22 755
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 725</u> 23 522	<u>33 652</u> 23 522

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 079</u> 21 348	<u>30 522</u> 20 921	<u>35 742</u> 21 931	<u>24 935</u> 21 931	<u>28 866</u> 21 931	<u>33 752</u> 21 931	<u>25 598</u> 21 931
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 564	<u>31 224</u> 21 133	<u>33 334</u> 22 153	<u>24 926</u> 22 153	<u>28 116</u> 22 153	<u>31 871</u> 22 153	<u>25 531</u> 22 153
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 205</u> 21 784	<u>31 444</u> 21 348	<u>33 563</u> 22 379	<u>25 156</u> 22 379	<u>28 345</u> 22 379	<u>32 100</u> 22 379	<u>25 761</u> 22 379
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 666</u> 22 238	<u>31 895</u> 21 793	<u>34 037</u> 22 845	<u>25 629</u> 22 845	<u>28 819</u> 22 845	<u>32 574</u> 22 845	<u>26 234</u> 22 845
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 472	<u>32 129</u> 22 023	<u>34 281</u> 23 086	<u>25 874</u> 23 086	<u>29 063</u> 23 086	<u>32 818</u> 23 086	<u>26 479</u> 23 086
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 564	<u>31 224</u> 21 133	<u>33 334</u> 22 153	<u>24 926</u> 22 153	<u>28 116</u> 22 153	<u>31 871</u> 22 153	<u>25 531</u> 22 153
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 205</u> 21 784	<u>31 444</u> 21 348	<u>33 563</u> 22 379	<u>25 156</u> 22 379	<u>28 345</u> 22 379	<u>32 100</u> 22 379	<u>25 761</u> 22 379
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 433</u> 22 008	<u>31 667</u> 21 568	<u>33 798</u> 22 610	<u>25 390</u> 22 610	<u>28 580</u> 22 610	<u>32 335</u> 22 610	<u>25 995</u> 22 610
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 472	<u>32 129</u> 22 023	<u>34 281</u> 23 086	<u>25 874</u> 23 086	<u>29 063</u> 23 086	<u>32 818</u> 23 086	<u>26 479</u> 23 086
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 147</u> 22 711	<u>32 367</u> 22 257	<u>34 531</u> 23 331	<u>26 123</u> 23 331	<u>29 313</u> 23 331	<u>33 068</u> 23 331	<u>26 728</u> 23 331
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 205</u> 21 784	<u>31 444</u> 21 348	<u>33 563</u> 22 379	<u>25 156</u> 22 379	<u>28 345</u> 22 379	<u>32 100</u> 22 379	<u>25 761</u> 22 379
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 433</u> 22 008	<u>31 667</u> 21 568	<u>33 798</u> 22 610	<u>25 390</u> 22 610	<u>28 580</u> 22 610	<u>32 335</u> 22 610	<u>25 995</u> 22 610

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 742</u> 21 931	<u>34 230</u> 21 931
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 334</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 563</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 037</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 281</u> 23 086	<u>33 208</u> 23 086
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 334</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 563</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 798</u> 22 610	<u>32 725</u> 22 610
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 281</u> 23 086	<u>33 208</u> 23 086
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 531</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 563</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 798</u> 22 610	<u>32 725</u> 22 610



212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 666</u> 22 238	<u>31 895</u> 21 793	<u>34 037</u> 22 845	<u>25 629</u> 22 845	<u>28 819</u> 22 845	<u>32 574</u> 22 845	<u>26 234</u> 22 845
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 147</u> 22 711	<u>32 367</u> 22 257	<u>34 531</u> 23 331	<u>26 123</u> 23 331	<u>29 313</u> 23 331	<u>33 068</u> 23 331	<u>26 728</u> 23 331
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 395</u> 22 955	<u>32 610</u> 22 496	<u>34 786</u> 23 582	<u>26 378</u> 23 582	<u>29 568</u> 23 582	<u>33 323</u> 23 582	<u>26 983</u> 23 582
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 147</u> 22 711	<u>32 367</u> 22 257	<u>34 531</u> 23 331	<u>26 123</u> 23 331	<u>29 313</u> 23 331	<u>33 068</u> 23 331	<u>26 728</u> 23 331
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 395</u> 22 955	<u>32 610</u> 22 496	<u>34 786</u> 23 582	<u>26 378</u> 23 582	<u>29 568</u> 23 582	<u>33 323</u> 23 582	<u>26 983</u> 23 582
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 648</u> 23 205	<u>32 858</u> 22 741	<u>35 046</u> 23 838	<u>26 639</u> 23 838	<u>29 828</u> 23 838	<u>33 583</u> 23 838	<u>27 243</u> 23 838
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>25 908</u> 23 460	<u>33 112</u> 22 991	<u>35 312</u> 24 100	<u>26 905</u> 24 100	<u>30 094</u> 24 100	<u>33 849</u> 24 100	<u>27 510</u> 24 100
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 443</u> 23 987	<u>33 637</u> 23 507	<u>35 863</u> 24 642	<u>27 455</u> 24 642	<u>30 644</u> 24 642	<u>34 400</u> 24 642	<u>28 060</u> 24 642
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>24 477</u> 21 740	<u>30 889</u> 21 282	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 383</u> 21 959	<u>31 595</u> 21 497	<u>33 706</u> 22 519	<u>25 298</u> 22 519	<u>28 488</u> 22 519	<u>32 243</u> 22 519	<u>25 903</u> 22 519
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 843</u> 22 412	<u>32 045</u> 21 940	<u>34 177</u> 22 983	<u>25 770</u> 22 983	<u>28 959</u> 22 983	<u>32 714</u> 22 983	<u>26 375</u> 22 983
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 080</u> 22 645	<u>32 277</u> 22 169	<u>34 421</u> 23 223	<u>26 013</u> 23 223	<u>29 203</u> 23 223	<u>32 958</u> 23 223	<u>26 618</u> 23 223

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 037</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 531</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 786</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 531</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 786</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 046</u> 23 838	<u>33 973</u> 23 838
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 312</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 863</u> 24 642	<u>34 790</u> 24 642
212-101-2300	7473-2010 25,	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 706</u> 22 519	<u>32 633</u> 22 519
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 22 983	<u>33 105</u> 22 983
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 421</u> 23 223	<u>33 348</u> 23 223

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 383</u> 21 959	<u>31 595</u> 21 497	<u>33 706</u> 22 519	<u>25 298</u> 22 519	<u>28 488</u> 22 519	<u>32 243</u> 22 519	<u>25 903</u> 22 519
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>31 818</u> 21 716	<u>33 939</u> 22 749	<u>25 532</u> 22 749	<u>28 721</u> 22 749	<u>32 476</u> 22 749	<u>26 136</u> 22 749
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 080</u> 22 645	<u>32 277</u> 22 169	<u>34 421</u> 23 223	<u>26 013</u> 23 223	<u>29 203</u> 23 223	<u>32 958</u> 23 223	<u>26 618</u> 23 223
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 323</u> 22 884	<u>32 514</u> 22 402	<u>34 669</u> 23 467	<u>26 261</u> 23 467	<u>29 451</u> 23 467	<u>33 206</u> 23 467	<u>26 866</u> 23 467
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 323</u> 22 884	<u>32 514</u> 22 402	<u>34 669</u> 23 467	<u>26 261</u> 23 467	<u>29 451</u> 23 467	<u>33 206</u> 23 467	<u>26 866</u> 23 467
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 570</u> 23 127	<u>32 756</u> 22 641	<u>34 923</u> 23 717	<u>26 515</u> 23 717	<u>29 705</u> 23 717	<u>33 460</u> 23 717	<u>27 120</u> 23 717
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 081</u> 23 630	<u>33 256</u> 23 133	<u>35 447</u> 24 232	<u>27 039</u> 24 232	<u>30 228</u> 24 232	<u>33 984</u> 24 232	<u>27 644</u> 24 232
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 345</u> 23 890	<u>33 515</u> 23 387	<u>35 717</u> 24 499	<u>27 310</u> 24 499	<u>30 499</u> 24 499	<u>34 254</u> 24 499	<u>27 914</u> 24 499
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>24 477</u> 21 740	<u>30 889</u> 21 282	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 701</u> 22 944	<u>32 080</u> 22 454	<u>37 676</u> 23 834	<u>26 869</u> 23 834	<u>30 799</u> 23 834	<u>35 686</u> 23 834	<u>27 532</u> 23 834
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 620</u> 23 176	<u>32 798</u> 22 681	<u>35 287</u> 24 075	<u>26 879</u> 24 075	<u>30 069</u> 24 075	<u>33 824</u> 24 075	<u>27 484</u> 24 075

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 706</u> 22 519	<u>32 633</u> 22 519
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 939</u> 22 749	<u>32 866</u> 22 749
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 421</u> 23 223	<u>33 348</u> 23 223
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 669</u> 23 467	<u>33 596</u> 23 467
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 669</u> 23 467	<u>33 596</u> 23 467
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 923</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 447</u> 24 232	<u>34 374</u> 24 232
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 717</u> 24 499	<u>34 644</u> 24 499
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-101-2500	7473-2010 30,	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 676</u> 23 834	<u>36 164</u> 23 834
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 287</u> 24 075	<u>34 214</u> 24 075

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 105</u> 23 654	<u>33 273</u> 23 149	<u>35 791</u> 24 572	<u>27 384</u> 24 572	<u>30 573</u> 24 572	<u>34 328</u> 24 572	<u>27 988</u> 24 572
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 356</u> 23 901	<u>33 518</u> 23 390	<u>36 051</u> 24 827	<u>27 644</u> 24 827	<u>30 833</u> 24 827	<u>34 588</u> 24 827	<u>28 248</u> 24 827
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 620</u> 23 176	<u>32 798</u> 22 681	<u>35 287</u> 24 075	<u>26 879</u> 24 075	<u>30 069</u> 24 075	<u>33 824</u> 24 075	<u>27 484</u> 24 075
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>25 860</u> 23 413	<u>33 033</u> 22 913	<u>35 536</u> 24 321	<u>27 129</u> 24 321	<u>30 318</u> 24 321	<u>34 073</u> 24 321	<u>27 734</u> 24 321
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 356</u> 23 901	<u>33 518</u> 23 390	<u>36 051</u> 24 827	<u>27 644</u> 24 827	<u>30 833</u> 24 827	<u>34 588</u> 24 827	<u>28 248</u> 24 827
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 611</u> 24 152	<u>33 768</u> 23 636	<u>36 317</u> 25 089	<u>27 909</u> 25 089	<u>31 099</u> 25 089	<u>34 854</u> 25 089	<u>28 514</u> 25 089
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 611</u> 24 152	<u>33 768</u> 23 636	<u>36 317</u> 25 089	<u>27 909</u> 25 089	<u>31 099</u> 25 089	<u>34 854</u> 25 089	<u>28 514</u> 25 089
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>26 872</u> 24 409	<u>34 024</u> 23 888	<u>36 588</u> 25 356	<u>28 180</u> 25 356	<u>31 370</u> 25 356	<u>35 125</u> 25 356	<u>28 785</u> 25 356
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 411</u> 24 940	<u>34 551</u> 24 407	<u>37 148</u> 25 907	<u>28 740</u> 25 907	<u>31 930</u> 25 907	<u>35 685</u> 25 907	<u>29 345</u> 25 907
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 690</u> 25 214	<u>34 824</u> 24 675	<u>37 437</u> 26 192	<u>29 030</u> 26 192	<u>32 219</u> 26 192	<u>35 974</u> 26 192	<u>29 634</u> 26 192
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 207</u> 24 426	<u>33 271</u> 23 627	<u>39 855</u> 25 979	<u>29 048</u> 25 979	<u>32 979</u> 25 979	<u>37 865</u> 25 979	<u>29 711</u> 25 979
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 673	<u>34 001</u> 23 865	<u>37 488</u> 26 242	<u>29 081</u> 26 242	<u>32 270</u> 26 242	<u>36 025</u> 26 242	<u>29 685</u> 26 242

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 791</u> 24 572	<u>34 718</u> 24 572
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 051</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 287</u> 24 075	<u>34 214</u> 24 075
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 051</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 244</u> 25 089
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 244</u> 25 089
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 25 356	<u>35 515</u> 25 356
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 148</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 437</u> 26 192	<u>36 364</u> 26 192
212-101-2600	7473-2010 35,	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 855</u> 25 979	<u>38 343</u> 25 979
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 488</u> 26 242	<u>36 415</u> 26 242

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 657</u> 25 181	<u>34 501</u> 24 358	<u>38 038</u> 26 783	<u>29 630</u> 26 783	<u>32 820</u> 26 783	<u>36 575</u> 26 783	<u>30 235</u> 26 783
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 924</u> 25 444	<u>34 759</u> 24 611	<u>38 321</u> 27 062	<u>29 914</u> 27 062	<u>33 103</u> 27 062	<u>36 858</u> 27 062	<u>30 519</u> 27 062
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 673	<u>34 001</u> 23 865	<u>37 488</u> 26 242	<u>29 081</u> 26 242	<u>32 270</u> 26 242	<u>36 025</u> 26 242	<u>29 685</u> 26 242
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>34 248</u> 24 109	<u>37 760</u> 26 510	<u>29 353</u> 26 510	<u>32 542</u> 26 510	<u>36 297</u> 26 510	<u>29 957</u> 26 510
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 924</u> 25 444	<u>34 759</u> 24 611	<u>38 321</u> 27 062	<u>29 914</u> 27 062	<u>33 103</u> 27 062	<u>36 858</u> 27 062	<u>30 519</u> 27 062
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 196</u> 25 712	<u>35 022</u> 24 870	<u>38 611</u> 27 347	<u>30 203</u> 27 347	<u>33 393</u> 27 347	<u>37 148</u> 27 347	<u>30 808</u> 27 347
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 196</u> 25 712	<u>35 022</u> 24 870	<u>38 611</u> 27 347	<u>30 203</u> 27 347	<u>33 393</u> 27 347	<u>37 148</u> 27 347	<u>30 808</u> 27 347
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>28 474</u> 25 985	<u>35 291</u> 25 135	<u>38 906</u> 27 638	<u>30 499</u> 27 638	<u>33 688</u> 27 638	<u>37 443</u> 27 638	<u>31 104</u> 27 638
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 048</u> 26 550	<u>35 846</u> 25 681	<u>39 517</u> 28 239	<u>31 109</u> 28 239	<u>34 299</u> 28 239	<u>38 054</u> 28 239	<u>31 714</u> 28 239
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>36 133</u> 25 964	<u>39 832</u> 28 549	<u>31 425</u> 28 549	<u>34 614</u> 28 549	<u>38 369</u> 28 549	<u>32 029</u> 28 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 838</u> 26 032	<u>35 103</u> 25 430	<u>42 231</u> 28 318	<u>31 424</u> 28 318	<u>35 354</u> 28 318	<u>40 241</u> 28 318	<u>32 087</u> 28 318
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 788</u> 26 295	<u>35 852</u> 25 687	<u>39 888</u> 28 604	<u>31 480</u> 28 604	<u>34 670</u> 28 604	<u>38 425</u> 28 604	<u>32 085</u> 28 604

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 038</u> 26 783	<u>36 965</u> 26 783
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 321</u> 27 062	<u>37 249</u> 27 062
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 488</u> 26 242	<u>36 415</u> 26 242
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 760</u> 26 510	<u>36 687</u> 26 510
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 321</u> 27 062	<u>37 249</u> 27 062
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 611</u> 27 347	<u>37 538</u> 27 347
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 611</u> 27 347	<u>37 538</u> 27 347
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 906</u> 27 638	<u>37 834</u> 27 638
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 517</u> 28 239	<u>38 444</u> 28 239
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 832</u> 28 549	<u>38 759</u> 28 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 231</u> 28 318	<u>40 719</u> 28 318
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 888</u> 28 604	<u>38 815</u> 28 604



212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 339</u> 26 837	<u>36 390</u> 26 217	<u>40 487</u> 29 193	<u>32 079</u> 29 193	<u>35 269</u> 29 193	<u>39 024</u> 29 193	<u>32 684</u> 29 193
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 623</u> 27 117	<u>36 667</u> 26 490	<u>40 796</u> 29 498	<u>32 388</u> 29 498	<u>35 578</u> 29 498	<u>39 333</u> 29 498	<u>32 993</u> 29 498
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 788</u> 26 295	<u>35 852</u> 25 687	<u>39 888</u> 28 604	<u>31 480</u> 28 604	<u>34 670</u> 28 604	<u>38 425</u> 28 604	<u>32 085</u> 28 604
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 061</u> 26 563	<u>36 118</u> 25 949	<u>40 184</u> 28 896	<u>31 777</u> 28 896	<u>34 966</u> 28 896	<u>38 721</u> 28 896	<u>32 381</u> 28 896
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 623</u> 27 117	<u>36 667</u> 26 490	<u>40 796</u> 29 498	<u>32 388</u> 29 498	<u>35 578</u> 29 498	<u>39 333</u> 29 498	<u>32 993</u> 29 498
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 913</u> 27 402	<u>36 951</u> 26 769	<u>41 111</u> 29 808	<u>32 704</u> 29 808	<u>35 893</u> 29 808	<u>39 648</u> 29 808	<u>33 309</u> 29 808
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 913</u> 27 402	<u>36 951</u> 26 769	<u>41 111</u> 29 808	<u>32 704</u> 29 808	<u>35 893</u> 29 808	<u>39 648</u> 29 808	<u>33 309</u> 29 808
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 209</u> 27 694	<u>37 240</u> 27 054	<u>41 434</u> 30 125	<u>33 026</u> 30 125	<u>36 215</u> 30 125	<u>39 971</u> 30 125	<u>33 631</u> 30 125
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 821</u> 28 296	<u>37 838</u> 27 642	<u>42 099</u> 30 780	<u>33 691</u> 30 780	<u>36 881</u> 30 780	<u>40 636</u> 30 780	<u>34 296</u> 30 780
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 137</u> 28 607	<u>38 146</u> 27 945	<u>42 443</u> 31 118	<u>34 035</u> 31 118	<u>37 224</u> 31 118	<u>40 980</u> 31 118	<u>34 640</u> 31 118
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 812</u> 27 975	<u>37 687</u> 27 973	<u>43 094</u> 29 167	<u>32 287</u> 29 167	<u>36 218</u> 29 167	<u>41 104</u> 29 167	<u>32 950</u> 29 167
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 782</u> 28 257	<u>38 462</u> 28 256	<u>40 760</u> 29 462	<u>32 352</u> 29 462	<u>35 541</u> 29 462	<u>39 297</u> 29 462	<u>32 957</u> 29 462

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 487</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 796</u> 29 498	<u>39 723</u> 29 498
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 888</u> 28 604	<u>38 815</u> 28 604
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 28 896	<u>39 111</u> 28 896
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 796</u> 29 498	<u>39 723</u> 29 498
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 111</u> 29 808	<u>40 039</u> 29 808
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 111</u> 29 808	<u>40 039</u> 29 808
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 434</u> 30 125	<u>40 361</u> 30 125
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 099</u> 30 780	<u>41 026</u> 30 780
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 443</u> 31 118	<u>41 370</u> 31 118
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 094</u> 29 167	<u>41 582</u> 29 167
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 760</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462



212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 377</u> 30 069	<u>40 304</u> 30 069
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 695</u> 30 382	<u>40 622</u> 30 382
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 760</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 695</u> 30 382	<u>40 622</u> 30 382
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 020</u> 30 702	<u>40 947</u> 30 702
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 020</u> 30 702	<u>40 947</u> 30 702
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 352</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 037</u> 31 703	<u>41 964</u> 31 703
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 391</u> 32 052	<u>42 318</u> 32 052

--	--	--	--	--	--	--



212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>31 240</u> 17 500	<u>29 728</u> 17 500
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 694</u> 17 946	<u>30 182</u> 17 946
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 780</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 415</u> 20 625	<u>32 903</u> 20 625
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 413</u> 21 607	<u>33 901</u> 21 607
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 318</u> 23 482	<u>35 806</u> 23 482
212-102-0200	7473-2010	3				

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 715</u> 17 052	<u>25 880</u> 16 352	<u>31 507</u> 17 763	<u>20 700</u> 17 763	<u>24 630</u> 17 763	<u>29 517</u> 17 763	<u>21 363</u> 17 763
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 399</u> 17 726	<u>26 711</u> 17 170	<u>31 875</u> 18 125	<u>21 068</u> 18 125	<u>24 999</u> 18 125	<u>29 885</u> 18 125	<u>21 731</u> 18 125
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 018</u> 18 335	<u>27 583</u> 18 029	<u>31 967</u> 18 216	<u>21 160</u> 18 216	<u>25 091</u> 18 216	<u>29 977</u> 18 216	<u>21 823</u> 18 216
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 441	<u>28 424</u> 18 856	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 441	<u>28 424</u> 18 856	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 077</u> 20 362	<u>29 265</u> 19 684	<u>34 085</u> 20 300	<u>23 278</u> 20 300	<u>27 208</u> 20 300	<u>32 095</u> 20 300	<u>23 941</u> 20 300
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 670</u> 20 946	<u>29 919</u> 20 328	<u>34 729</u> 20 934	<u>23 922</u> 20 934	<u>27 853</u> 20 934	<u>32 740</u> 20 934	<u>24 586</u> 20 934
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 513</u> 21 775	<u>30 947</u> 21 340	<u>35 742</u> 21 931	<u>24 935</u> 21 931	<u>28 866</u> 21 931	<u>33 752</u> 21 931	<u>25 598</u> 21 931
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>24 919</u> 22 174	<u>31 321</u> 21 708	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 919</u> 22 174	<u>31 321</u> 21 708	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 403	<u>32 536</u> 22 904	<u>37 676</u> 23 834	<u>26 869</u> 23 834	<u>30 799</u> 23 834	<u>35 686</u> 23 834	<u>27 532</u> 23 834

**212-103.**

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 507</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 875</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 967</u> 18 216	<u>30 455</u> 18 216
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 085</u> 20 300	<u>32 573</u> 20 300
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 729</u> 20 934	<u>33 217</u> 20 934
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 742</u> 21 931	<u>34 230</u> 21 931
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 676</u> 23 834	<u>36 164</u> 23 834



212-103-0100											
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{36\,260}{33\,629}$	$\frac{43\,555}{33\,629}$	$\frac{43\,555}{33\,629}$	$\frac{43\,555}{33\,629}$	$\frac{43\,555}{33\,629}$	$\frac{42\,001}{33\,629}$	$\frac{43\,555}{33\,629}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{34\,471}{29\,427}$	$\frac{43\,227}{33\,307}$	$\frac{43\,227}{33\,307}$	$\frac{43\,227}{33\,307}$	$\frac{43\,227}{33\,307}$	$\frac{41\,854}{33\,307}$	$\frac{43\,227}{33\,307}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{37\,571}{35\,890}$	$\frac{40\,743}{30\,872}$	$\frac{40\,743}{30\,872}$	$\frac{40\,743}{30\,872}$	$\frac{40\,743}{30\,872}$	$\frac{39\,415}{30\,872}$	$\frac{40\,743}{30\,872}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{39\,180}{36\,861}$	$\frac{45\,278}{30\,782}$	$\frac{45\,278}{30\,782}$	$\frac{45\,278}{30\,782}$	$\frac{45\,278}{30\,782}$	$\frac{43\,286}{30\,782}$	$\frac{45\,278}{30\,782}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{40\,163}{37\,833}$	$\frac{44\,494}{30\,013}$	$\frac{44\,494}{30\,013}$	$\frac{44\,494}{30\,013}$	$\frac{44\,494}{30\,013}$	$\frac{42\,502}{30\,013}$	$\frac{44\,494}{30\,013}$

**212-202.**

212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

8.04-08-2023

102

				,	,
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.**

**212-301.**

				,	,
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**

**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 055</u> 14 630	<u>27 587</u> 16 373	<u>28 141</u> 15 554	<u>18 235</u> 15 554	<u>22 670</u> 16 373	<u>27 149</u> 16 373	<u>19 674</u> 16 373
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 066</u> 15 626	<u>28 585</u> 17 355	<u>29 089</u> 16 487	<u>19 183</u> 16 487	<u>23 668</u> 17 355	<u>28 147</u> 17 355	<u>20 672</u> 17 355
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 654</u> 17 188	<u>29 643</u> 18 396	<u>30 094</u> 17 476	<u>20 188</u> 17 476	<u>24 726</u> 18 396	<u>29 205</u> 18 396	<u>21 730</u> 18 396
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 789</u> 18 305	<u>31 374</u> 20 100	<u>31 739</u> 19 095	<u>21 832</u> 19 095	<u>26 457</u> 20 100	<u>30 936</u> 20 100	<u>23 461</u> 20 100
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 719</u> 19 221	<u>32 599</u> 21 306	<u>32 903</u> 20 241	<u>22 996</u> 20 241	<u>27 682</u> 21 306	<u>32 161</u> 21 306	<u>24 687</u> 21 306
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 672</u> 21 143	<u>33 898</u> 22 584	<u>34 137</u> 21 455	<u>24 230</u> 21 455	<u>28 981</u> 22 584	<u>33 460</u> 22 584	<u>25 986</u> 22 584
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 120</u> 23 553	<u>35 275</u> 23 939	<u>35 445</u> 22 742	<u>25 538</u> 22 742	<u>30 357</u> 23 939	<u>34 837</u> 23 939	<u>27 362</u> 23 939
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 317</u> 24 730	<u>36 734</u> 25 376	<u>36 831</u> 24 107	<u>26 925</u> 24 107	<u>31 817</u> 25 376	<u>36 296</u> 25 376	<u>28 822</u> 25 376
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 573</u> 25 967	<u>38 281</u> 26 898	<u>38 301</u> 25 553	<u>28 394</u> 25 553	<u>33 364</u> 26 898	<u>37 843</u> 26 898	<u>30 369</u> 26 898
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 212</u> 28 564	<u>39 921</u> 28 512	<u>39 858</u> 27 087	<u>29 952</u> 27 087	<u>35 003</u> 28 512	<u>39 483</u> 28 512	<u>32 008</u> 28 512
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 027</u> 17 446	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>26 758</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 973</u> 16 373	<u>27 587</u> 16 373
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 971</u> 17 355	<u>28 585</u> 17 355
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 029</u> 18 396	<u>29 643</u> 18 396
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 760</u> 20 100	<u>31 374</u> 20 100
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 985</u> 21 306	<u>32 599</u> 21 306
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 284</u> 22 584	<u>33 898</u> 22 584
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 661</u> 23 939	<u>35 275</u> 23 939
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 120</u> 25 376	<u>36 734</u> 25 376
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 667</u> 26 898	<u>38 281</u> 26 898
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 307</u> 28 512	<u>39 921</u> 28 512
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 914</u> 18 318	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>28 778</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>21 574</u> 18 969	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>29 212</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>22 125</u> 19 511	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>29 933</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 226</u> 20 594	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>30 368</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>23 777</u> 21 136						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 327</u> 21 678						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 244</u> 8 801	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>22 859</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123

212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

8.04-08-2023

212-402-0203	) ( 3		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 588</u> 20 558	<u>22 598</u> 20 242	<u>22 760</u> 20 242	<u>21 070</u> 20 242	<u>21 734</u> 20 242	<u>22 517</u> 20 242	<u>21 196</u> 20 242
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 588</u> 20 558	<u>22 598</u> 20 242	<u>22 760</u> 20 242	<u>21 070</u> 20 242	<u>21 734</u> 20 242	<u>22 517</u> 20 242	<u>21 196</u> 20 242
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 588</u> 20 558	<u>22 598</u> 20 242	<u>22 760</u> 20 242	<u>21 070</u> 20 242	<u>21 734</u> 20 242	<u>22 517</u> 20 242	<u>21 196</u> 20 242
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 588</u> 20 558	<u>22 598</u> 20 242	<u>22 760</u> 20 242	<u>21 070</u> 20 242	<u>21 734</u> 20 242	<u>22 517</u> 20 242	<u>21 196</u> 20 242
212-501-0200	1225-2019										

212-402-0203	) ( 3 ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 760</u> 20 242	<u>22 598</u> 20 242
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 760</u> 20 242	<u>22 598</u> 20 242
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 760</u> 20 242	<u>22 598</u> 20 242
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 760</u> 20 242	<u>22 598</u> 20 242
212-501-0200	1225-2019					

212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 210</u> 23 138	<u>26 371</u> 23 956	<u>26 533</u> 23 956	<u>24 843</u> 23 956	<u>25 507</u> 23 956	<u>26 290</u> 23 956	<u>24 969</u> 23 956
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 730</u> 22 666	<u>25 874</u> 23 467	<u>26 037</u> 23 467	<u>24 346</u> 23 467	<u>25 011</u> 23 467	<u>25 793</u> 23 467	<u>24 472</u> 23 467
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 269</u> 22 213	<u>25 397</u> 22 997	<u>25 560</u> 22 997	<u>23 869</u> 22 997	<u>24 534</u> 22 997	<u>25 316</u> 22 997	<u>23 995</u> 22 997
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 269</u> 22 213	<u>25 397</u> 22 997	<u>25 560</u> 22 997	<u>23 869</u> 22 997	<u>24 534</u> 22 997	<u>25 316</u> 22 997	<u>23 995</u> 22 997
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 269</u> 22 213	<u>25 397</u> 22 997	<u>25 560</u> 22 997	<u>23 869</u> 22 997	<u>24 534</u> 22 997	<u>25 316</u> 22 997	<u>23 995</u> 22 997
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 269</u> 22 213	<u>25 397</u> 22 997	<u>25 560</u> 22 997	<u>23 869</u> 22 997	<u>24 534</u> 22 997	<u>25 316</u> 22 997	<u>23 995</u> 22 997
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 366</u> 23 292	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214	<u>24 090</u> 23 214	<u>24 754</u> 23 214	<u>25 536</u> 23 214	<u>24 216</u> 23 214
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 455</u> 22 396	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214	<u>24 090</u> 23 214	<u>24 754</u> 23 214	<u>25 536</u> 23 214	<u>24 216</u> 23 214
212-501-0304	, II		1	1000	<u>23 455</u> 22 396	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 873</u> 22 321	<u>23 183</u> 22 321	<u>23 847</u> 22 321	<u>24 629</u> 22 321	<u>23 308</u> 22 321
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 885</u> 20 851	<u>24 444</u> 22 059	<u>24 606</u> 22 059	<u>22 916</u> 22 059	<u>23 847</u> 22 321	<u>24 362</u> 22 059	<u>23 042</u> 22 059
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 757</u> 20 724	<u>24 187</u> 21 806	<u>24 349</u> 21 806	<u>22 658</u> 21 806	<u>23 323</u> 21 806	<u>24 105</u> 21 806	<u>22 784</u> 21 806

212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 533</u> 23 956	<u>26 371</u> 23 956
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 037</u> 23 467	<u>25 874</u> 23 467
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 560</u> 22 997	<u>25 397</u> 22 997
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 560</u> 22 997	<u>25 397</u> 22 997
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 560</u> 22 997	<u>25 397</u> 22 997
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 560</u> 22 997	<u>25 397</u> 22 997
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 780</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 780</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 873</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 606</u> 22 059	<u>24 444</u> 22 059
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 349</u> 21 806	<u>24 187</u> 21 806

8.04-08-2023

212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 443</u> 21 399	<u>24 651</u> 22 263	<u>24 813</u> 22 263	<u>23 123</u> 22 263	<u>23 787</u> 22 263	<u>24 570</u> 22 263	<u>23 249</u> 22 263
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>22 443</u> 21 399	<u>24 651</u> 22 263	<u>24 813</u> 22 263	<u>23 123</u> 22 263	<u>23 787</u> 22 263	<u>24 570</u> 22 263	<u>23 249</u> 22 263

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 472</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 966</u> 21 429	<u>22 275</u> 21 429	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 722</u> 21 429	<u>22 401</u> 21 429
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 819</u> 20 786	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 966</u> 21 429	<u>22 275</u> 21 429	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 722</u> 21 429	<u>22 401</u> 21 429
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 624</u> 19 609	<u>21 989</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>20 461</u> 19 643	<u>21 126</u> 19 643	<u>21 908</u> 19 643	<u>20 587</u> 19 643
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 255</u> 19 246	<u>21 989</u> 19 643	<u>22 152</u> 19 643	<u>20 461</u> 19 643	<u>21 126</u> 19 643	<u>21 908</u> 19 643	<u>20 587</u> 19 643

**212-503.**

-

212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 813</u> 22 263	<u>24 651</u> 22 263
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 813</u> 22 263	<u>24 651</u> 22 263

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 966</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 966</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 152</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 152</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 392</u> 26 270	<u>32 611</u> 30 097	<u>32 774</u> 30 097	<u>31 083</u> 30 097	<u>31 747</u> 30 097	<u>32 530</u> 30 097	<u>31 209</u> 30 097
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 365</u> 25 260	<u>31 435</u> 28 940	<u>31 597</u> 28 940	<u>29 907</u> 28 940	<u>30 571</u> 28 940	<u>31 354</u> 28 940	<u>30 033</u> 28 940
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 009</u> 26 878	<u>30 304</u> 27 827	<u>30 467</u> 27 827	<u>28 776</u> 27 827	<u>29 440</u> 27 827	<u>30 223</u> 27 827	<u>28 902</u> 27 827

**212-6.****212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

**213.****213-1.****213-101.**



212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 774</u> 30 097	<u>32 611</u> 30 097
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 597</u> 28 940	<u>31 435</u> 28 940
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 467</u> 27 827	<u>30 304</u> 27 827

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>52 889</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>52 889</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>64 650</u> 37 375	<u>67 550</u> 37 375	<u>69 484</u> 37 375	<u>64 650</u> 37 375	<u>67 550</u> 37 375	<u>56 443</u> 37 375
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>75 524</u> 42 857	<u>79 005</u> 42 857	<u>81 325</u> 42 857	<u>75 524</u> 42 857	<u>79 005</u> 42 857	<u>65 676</u> 42 857

**213-104.**

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>168 274</u> 165 179
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>272 185</u> 267 857
213-104-0202			1	1000	<u>249 595</u> 245 536

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 162</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 162</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>62 716</u> 37 375	<u>64 650</u> 37 375	<u>69 484</u> 37 375
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .					
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>73 204</u> 42 857	<u>75 524</u> 42 857	<u>81 325</u> 42 857

213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>299 292</u> 294 643

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>30 078</u> 28 392	<u>32 090</u> 28 392	<u>35 005</u> 28 392	<u>30 131</u> 28 392	<u>30 975</u> 28 392	<u>31 918</u> 28 392	<u>30 343</u> 28 392
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 714</u> 28 816	<u>33 230</u> 28 816	<u>36 873</u> 28 816	<u>30 780</u> 28 816	<u>31 836</u> 28 816	<u>33 015</u> 28 816	<u>31 046</u> 28 816
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>31 038</u> 29 240	<u>33 269</u> 29 240	<u>36 498</u> 29 240	<u>31 097</u> 29 240	<u>32 033</u> 29 240	<u>33 078</u> 29 240	<u>31 332</u> 29 240
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 141</u> 19 643	<u>23 371</u> 19 643	<u>26 600</u> 19 643	<u>21 199</u> 19 643	<u>22 135</u> 19 643	<u>23 180</u> 19 643	<u>21 435</u> 19 643

213-301-0100	( ) 31360-2007	3				
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>35 005</u> 28 392	<u>32 876</u> 28 392
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 873</u> 28 816	<u>34 212</u> 28 816
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>36 498</u> 29 240	<u>34 139</u> 29 240
213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>26 600</u> 19 643	<u>24 242</u> 19 643

8.04-08-2023

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 209</u> 20 536	<u>24 811</u> 20 536	<u>28 578</u> 20 536	<u>22 277</u> 20 536	<u>23 369</u> 20 536	<u>24 588</u> 20 536	<u>22 552</u> 20 536
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 946</u> 21 429	<u>25 086</u> 21 429	<u>28 184</u> 21 429	<u>23 003</u> 21 429	<u>23 900</u> 21 429	<u>24 903</u> 21 429	<u>23 229</u> 21 429
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>28 739</u> 22 269						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>29 100</u> 22 269						

**213-302.**

213-302-0100	945-92										
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>309</u> 277	<u>352</u> 277	<u>421</u> 277	<u>306</u> 277	<u>326</u> 277	<u>348</u> 277	<u>311</u> 277
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>171</u> 152	<u>198</u> 152	<u>241</u> 152	<u>169</u> 152	<u>182</u> 152	<u>195</u> 152	<u>172</u> 152
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>756</u> 674	<u>825</u> 674	<u>851</u> 674	<u>825</u> 674	<u>851</u> 674	<u>788</u> 674	<u>820</u> 674

**213-303.**

-

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>28 578</u> 20 536	<u>25 827</u> 20 536
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>28 184</u> 21 429	<u>25 921</u> 21 429
213-301-0300	( )	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

213-302-0100	945-92					
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>421</u> 277	<u>370</u> 277
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>241</u> 152	<u>210</u> 152
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>846</u> 674	<u>851</u> 674

213-303-0100	-										
213-303-0101	-		2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 877</u> 1 695	<u>1 930</u> 1 695

**213-304.**

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>320</u> 286	<u>366</u> 286	<u>439</u> 286	<u>316</u> 286	<u>337</u> 286	<u>361</u> 286	<u>321</u> 286
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>560</u> 480	<u>634</u> 480	<u>662</u> 480	<u>634</u> 480	<u>662</u> 480	<u>595</u> 480	<u>629</u> 480
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>159</u> 143	<u>181</u> 143	<u>216</u> 143	<u>157</u> 143	<u>168</u> 143	<u>179</u> 143	<u>160</u> 143
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>397</u> 355	<u>432</u> 355	<u>445</u> 355	<u>432</u> 355	<u>445</u> 355	<u>414</u> 355	<u>430</u> 355

**213-305.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



213-303-0100	- ,					
213-303-0101	- , 600 350 200		2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695

213-304-0100	945-92					
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>439</u> 286	<u>385</u> 286
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>656</u> 480	<u>662</u> 480
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>216</u> 143	<u>190</u> 143
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>443</u> 355	<u>445</u> 355

--	--	--	--	--	--	--

213-305-0100	945-92											
213-305-0101	, 390 190 188 , 35	2	9	$\frac{367}{344}$	$\frac{395}{344}$	$\frac{442}{344}$	$\frac{367}{344}$	$\frac{374}{344}$	$\frac{379}{344}$	$\frac{364}{344}$		
213-305-0102	, 390 190 188 , 50	2	9	$\frac{344}{327}$								

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{6\ 653}{6\ 458}$	$\frac{6\ 682}{6\ 458}$	$\frac{6\ 693}{6\ 458}$	$\frac{6\ 682}{6\ 458}$	$\frac{6\ 693}{6\ 458}$	$\frac{6\ 667}{6\ 458}$	$\frac{6\ 680}{6\ 458}$	$\frac{6\ 691}{6\ 458}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{6\ 655}{6\ 458}$	$\frac{6\ 688}{6\ 458}$	$\frac{6\ 700}{6\ 458}$	$\frac{6\ 688}{6\ 458}$	$\frac{6\ 700}{6\ 458}$	$\frac{6\ 670}{6\ 458}$	$\frac{6\ 685}{6\ 458}$	$\frac{6\ 697}{6\ 458}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\ 629}{3\ 493}$							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\ 811}{3\ 666}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\ 402}{4\ 220}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\ 835}{4\ 639}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\ 315}{5\ 104}$							

213-305-0100	945-92					
213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	<u>426</u> 344	<u>405</u> 344
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9		

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 693</u> 6 458
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 700</u> 6 458
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0105	90 ,	2	1	16	
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	

213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{8\,631}{8\,386}$	$\frac{8\,660}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$	$\frac{8\,660}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$	$\frac{8\,645}{8\,386}$	$\frac{8\,658}{8\,386}$	$\frac{8\,669}{8\,386}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,963}{3\,827}$							
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{4\,401}{4\,250}$							
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{4\,623}{4\,463}$							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{5\,295}{5\,095}$							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{5\,559}{5\,349}$							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{5\,840}{5\,618}$							

**213-307.**

213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{100\,128}{90\,852}$	$\frac{108\,009}{90\,852}$	$\frac{110\,965}{90\,852}$	$\frac{108\,009}{90\,852}$	$\frac{110\,965}{90\,852}$	$\frac{103\,822}{90\,852}$	$\frac{107\,418}{90\,852}$	$\frac{110\,374}{90\,852}$
213-307-0102	-	3	1	2400	$\frac{123\,490}{113\,617}$	$\frac{131\,371}{113\,617}$	$\frac{134\,326}{113\,617}$	$\frac{131\,371}{113\,617}$	$\frac{134\,326}{113\,617}$	$\frac{127\,184}{113\,617}$	$\frac{130\,780}{113\,617}$	$\frac{133\,735}{113\,617}$

**213-309.**

8.04-08-2023

128

				,	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 671</u> 8 386
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	
213-306-0112	90 , -	2	1	16	
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	

				,	
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>110 965</u> 90 852
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>134 326</u> 113 617

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 657</u> 13 834	<u>17 930</u> 13 834	<u>19 692</u> 13 834	<u>16 755</u> 13 834	<u>17 048</u> 13 834	<u>15 845</u> 13 834	<u>16 461</u> 13 834
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>10 007</u> 9 633	<u>10 469</u> 9 633	<u>10 367</u> 9 988	<u>9 976</u> 9 603	<u>9 976</u> 9 603	<u>9 853</u> 9 481	<u>9 976</u> 9 603
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 793</u> 10 413	<u>11 249</u> 10 413	<u>11 151</u> 10 766	<u>10 762</u> 10 383	<u>10 762</u> 10 383	<u>10 640</u> 10 262	<u>10 762</u> 10 383
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>11 774</u> 11 384	<u>12 228</u> 11 384	<u>12 131</u> 11 736	<u>11 744</u> 11 354	<u>11 744</u> 11 354	<u>11 621</u> 11 233	<u>11 744</u> 11 354

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 951</u> 13 834	<u>18 224</u> 13 834
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 955</u> 9 582	<u>10 670</u> 9 633
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 742</u> 10 362	<u>11 448</u> 10 413
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>11 723</u> 11 333	<u>12 426</u> 11 384

221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>13 020</u> 12 615	<u>13 474</u> 12 615	<u>13 377</u> 12 968	<u>12 990</u> 12 585	<u>12 990</u> 12 585	<u>12 867</u> 12 464	<u>12 990</u> 12 585
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>14 438</u> 14 016	<u>14 892</u> 14 016	<u>14 795</u> 14 369	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 285</u> 13 865	<u>14 407</u> 13 986
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>16 193</u> 15 751	<u>16 647</u> 15 751	<u>16 550</u> 16 103	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 040</u> 15 599	<u>16 163</u> 15 720
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>17 913</u> 17 450	<u>18 367</u> 17 450	<u>18 270</u> 17 802	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 760</u> 17 299	<u>17 883</u> 17 420
221-101-0118	300 13 19804-2012,		1	228	<u>20 914</u> 20 415	<u>21 368</u> 20 415	<u>21 271</u> 20 768	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 761</u> 20 264	<u>20 884</u> 20 385

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-20187,5	3	1	2458	<u>33 079</u> 29 983	<u>37 974</u> 29 983	<u>48 936</u> 29 983	<u>33 079</u> 29 983	<u>34 944</u> 29 983	<u>37 506</u> 29 983	<u>33 079</u> 29 983

**221-103.**



221-101-0114	300 9	19804-2012,	1	228	<u>12 969</u> 12 564	<u>13 672</u> 12 615
221-101-0115	300 10	19804-2012,	1	228	<u>14 387</u> 13 965	<u>15 090</u> 14 016
221-101-0116	300 11	19804-2012,	1	228	<u>16 142</u> 15 700	<u>16 845</u> 15 751
221-101-0117	300 12	19804-2012,	1	228	<u>17 862</u> 17 400	<u>18 565</u> 17 450
221-101-0118	300 13	19804-2012,	1	228	<u>20 863</u> 20 365	<u>21 566</u> 20 415

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 501</u> 29 983	<u>40 108</u> 29 983

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>133 099</u> 115 958	<u>140 193</u> 115 958	<u>151 013</u> 115 958	<u>133 280</u> 115 958	<u>135 384</u> 115 958	<u>128 120</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>169 492</u> 151 794	<u>176 643</u> 151 794	<u>187 551</u> 151 794	<u>169 674</u> 151 794	<u>171 795</u> 151 794	<u>164 473</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>203 573</u> 185 483	<u>210 718</u> 185 483	<u>221 617</u> 185 483	<u>203 754</u> 185 483	<u>205 874</u> 185 483	<u>198 557</u> 185 483

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>76 705</u> 60 371	<u>83 735</u> 60 371	<u>94 459</u> 60 371	<u>76 884</u> 60 371	<u>78 969</u> 60 371	<u>71 770</u> 60 371	<u>75 633</u> 60 371
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>81 835</u> 65 459	<u>88 857</u> 65 459	<u>99 568</u> 65 459	<u>82 014</u> 65 459	<u>84 096</u> 65 459	<u>76 906</u> 65 459	<u>80 764</u> 65 459
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>86 712</u> 70 253	<u>93 745</u> 70 253	<u>104 473</u> 70 253	<u>86 891</u> 70 253	<u>88 977</u> 70 253	<u>81 775</u> 70 253	<u>85 639</u> 70 253
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 222</u> 73 721	<u>97 255</u> 73 721	<u>107 983</u> 73 721	<u>90 401</u> 73 721	<u>92 487</u> 73 721	<u>85 285</u> 73 721	<u>89 149</u> 73 721

221-103-0100	28737-90	3					
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>132 017</u> 115 958	<u>135 203</u> 115 958	<u>142 597</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>168 402</u> 151 794	<u>171 613</u> 151 794	<u>179 067</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>202 483</u> 185 483	<u>205 692</u> 185 483	<u>213 140</u> 185 483

221-104-0100	956-93						
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>78 790</u> 60 371	<u>86 118</u> 60 371	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>83 918</u> 65 459	<u>91 237</u> 65 459	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 798</u> 70 253	<u>96 129</u> 70 253	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>92 308</u> 73 721	<u>99 639</u> 73 721	

222.  
 222-1.  
 222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>119 983</u> 102 922	<u>127 111</u> 102 922	<u>137 983</u> 102 922	<u>120 164</u> 102 922	<u>122 278</u> 102 922	<u>114 979</u> 102 922
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 912</u> 100 298	<u>115 896</u> 100 298	<u>137 231</u> 100 298	<u>104 912</u> 100 298	<u>109 094</u> 100 298	<u>114 407</u> 100 298
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 338</u> 102 695	<u>118 322</u> 102 695	<u>139 657</u> 102 695	<u>107 338</u> 102 695	<u>111 520</u> 102 695	<u>116 833</u> 102 695
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>116 009</u> 111 195	<u>127 216</u> 111 195	<u>148 985</u> 111 195	<u>116 009</u> 111 195	<u>120 277</u> 111 195	<u>125 697</u> 111 195
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>138 023</u> 132 879	<u>149 453</u> 132 879	<u>171 655</u> 132 879	<u>138 023</u> 132 879	<u>142 375</u> 132 879	<u>147 904</u> 132 879
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>96 352</u> 93 374	<u>102 335</u> 93 374	<u>113 957</u> 93 374	<u>96 352</u> 93 374	<u>98 630</u> 93 374	<u>101 524</u> 93 374

222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>118 896</u> 102 922	<u>122 097</u> 102 922	<u>129 527</u> 102 922
222-101-0200	12504-2015	3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 912</u> 100 298	<u>136 394</u> 100 298	<u>119 921</u> 100 298
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 338</u> 102 695	<u>138 821</u> 102 695	<u>122 347</u> 102 695
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>116 009</u> 111 195	<u>148 132</u> 111 195	<u>131 324</u> 111 195
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>138 023</u> 132 879	<u>170 785</u> 132 879	<u>153 642</u> 132 879
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>96 352</u> 93 374	<u>113 501</u> 93 374	<u>104 528</u> 93 374

				,	,					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 277</u> 95 276	<u>104 260</u> 95 276	<u>115 882</u> 95 276	<u>98 277</u> 95 276	<u>100 555</u> 95 276	<u>103 449</u> 95 276
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>123 400</u> 120 115	<u>129 339</u> 120 115	<u>140 874</u> 120 115	<u>123 400</u> 120 115	<u>125 662</u> 120 115	<u>128 534</u> 120 115
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>125 398</u> 121 308	<u>133 881</u> 121 308	<u>150 359</u> 121 308	<u>125 398</u> 121 308	<u>128 628</u> 121 308	<u>132 731</u> 121 308
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>104 678</u> 100 067	<u>115 662</u> 100 067	<u>136 997</u> 100 067	<u>104 678</u> 100 067	<u>108 861</u> 100 067	<u>114 173</u> 100 067
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>107 846</u> 103 197	<u>118 829</u> 103 197	<u>140 165</u> 103 197	<u>107 846</u> 103 197	<u>112 028</u> 103 197	<u>117 341</u> 103 197
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>108 068</u> 103 389	<u>119 141</u> 103 389	<u>140 649</u> 103 389	<u>108 068</u> 103 389	<u>112 284</u> 103 389	<u>117 640</u> 103 389

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 277</u> 95 276	<u>115 426</u> 95 276	<u>106 453</u> 95 276
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>123 400</u> 120 115	<u>140 421</u> 120 115	<u>131 515</u> 120 115
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>125 398</u> 121 308	<u>149 713</u> 121 308	<u>136 990</u> 121 308
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>104 678</u> 100 067	<u>136 161</u> 100 067	<u>119 688</u> 100 067
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>107 846</u> 103 197	<u>139 328</u> 103 197	<u>122 855</u> 103 197
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>108 068</u> 103 389	<u>139 806</u> 103 389	<u>123 199</u> 103 389

				,	,					
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>128 651</u> 123 550	<u>140 305</u> 123 550	<u>162 941</u> 123 550	<u>128 651</u> 123 550	<u>133 089</u> 123 550	<u>138 725</u> 123 550
222-101-0305		3	1	1350	<u>100 703</u> 97 659	<u>106 730</u> 97 659	<u>118 439</u> 97 659	<u>100 703</u> 97 659	<u>102 998</u> 97 659	<u>105 913</u> 97 659
222-101-0306		3	1	1340	<u>97 540</u> 94 547	<u>103 523</u> 94 547	<u>115 144</u> 94 547	<u>97 540</u> 94 547	<u>99 818</u> 94 547	<u>102 712</u> 94 547
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>108 869</u> 105 742	<u>114 852</u> 105 742	<u>126 473</u> 105 742	<u>108 869</u> 105 742	<u>111 147</u> 105 742	<u>114 041</u> 105 742
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>130 234</u> 126 621	<u>136 976</u> 126 621	<u>150 072</u> 126 621	<u>130 234</u> 126 621	<u>132 801</u> 126 621	<u>136 062</u> 126 621
222-101-0400		3								



222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>128 651</u> 123 550	<u>162 053</u> 123 550	<u>144 576</u> 123 550
222-101-0305		3	1	1350	<u>100 703</u> 97 659	<u>117 980</u> 97 659	<u>108 939</u> 97 659
222-101-0306		3	1	1340	<u>97 540</u> 94 547	<u>114 689</u> 94 547	<u>105 716</u> 94 547
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>108 869</u> 105 742	<u>126 018</u> 105 742	<u>117 045</u> 105 742
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>130 234</u> 126 621	<u>149 558</u> 126 621	<u>139 447</u> 126 621
222-101-0400		3					

222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 377</u> 92 866	<u>108 316</u> 92 866	<u>129 564</u> 92 866	<u>97 377</u> 92 866	<u>101 542</u> 92 866	<u>106 833</u> 92 866
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>97 419</u> 92 866	<u>108 492</u> 92 866	<u>130 000</u> 92 866	<u>97 419</u> 92 866	<u>101 635</u> 92 866	<u>106 991</u> 92 866
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>115 912</u> 110 975	<u>127 521</u> 110 975	<u>150 070</u> 110 975	<u>115 912</u> 110 975	<u>120 332</u> 110 975	<u>125 947</u> 110 975
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 678</u> 93 559	<u>103 108</u> 93 559	<u>115 596</u> 93 559	<u>96 678</u> 93 559	<u>99 126</u> 93 559	<u>102 236</u> 93 559
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>98 888</u> 95 661	<u>105 586</u> 95 661	<u>118 595</u> 95 661	<u>98 888</u> 95 661	<u>101 439</u> 95 661	<u>104 678</u> 95 661
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>114 100</u> 110 486	<u>121 467</u> 110 486	<u>135 777</u> 110 486	<u>114 100</u> 110 486	<u>116 905</u> 110 486	<u>120 468</u> 110 486

222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 377</u> 92 866	<u>128 731</u> 92 866	<u>112 325</u> 92 866
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>97 419</u> 92 866	<u>129 157</u> 92 866	<u>112 550</u> 92 866
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>115 912</u> 110 975	<u>149 186</u> 110 975	<u>131 775</u> 110 975
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 678</u> 93 559	<u>115 107</u> 93 559	<u>105 464</u> 93 559
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>98 888</u> 95 661	<u>118 085</u> 95 661	<u>108 040</u> 95 661
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>114 100</u> 110 486	<u>135 216</u> 110 486	<u>124 167</u> 110 486

				,	,					
222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>125 467</u> 121 897	<u>132 254</u> 121 897	<u>145 437</u> 121 897	<u>125 467</u> 121 897	<u>128 051</u> 121 897	<u>131 334</u> 121 897
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 442</u> 154 031	<u>170 917</u> 154 031	<u>193 206</u> 154 031	<u>159 442</u> 154 031	<u>163 812</u> 154 031	<u>169 362</u> 154 031

**222-102.**

				,	,
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558

222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>125 467</u> 121 897	<u>144 920</u> 121 897	<u>134 741</u> 121 897
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 442</u> 154 031	<u>192 332</u> 154 031	<u>175 123</u> 154 031

				,	,
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

**222-2.** ,  
**222-201.**

				,	,					
222-201-0200	, 20372-2015									
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 105 925</u> 1 027 416	<u>1 135 731</u> 1 027 416	<u>1 181 199</u> 1 027 416	<u>1 106 683</u> 1 027 416	<u>1 115 524</u> 1 027 416	<u>1 085 002</u> 1 027 416

**222-203.**

				,	,					
222-203-0200	12767-2016	3								

222-201-0200	, 20372-2015						
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 101 379</u> 1 027 416	<u>1 114 766</u> 1 027 416	<u>1 145 835</u> 1 027 416

222-203-0200	12767-2016	3					

8.04-08-2023

222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>138 727</u> 134 288	<u>143 786</u> 134 288	<u>155 114</u> 134 288	<u>138 727</u> 134 288	<u>140 655</u> 134 288	<u>143 302</u> 134 288
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 722</u> 12 237	<u>13 325</u> 12 237	<u>13 801</u> 13 304	<u>12 826</u> 12 237	<u>12 952</u> 12 237	<u>13 340</u> 12 849
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>11 153</u> 9 883					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>11 832</u> 10 548					
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312	<u>16 348</u> 14 982					

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 852</u> 6 199	<u>7 113</u> 6 199	<u>7 511</u> 6 199	<u>6 859</u> 6 199	<u>6 936</u> 6 199	<u>6 669</u> 6 199	<u>6 813</u> 6 199



222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>138 727</u> 134 288	<u>154 664</u> 134 288	<u>145 991</u> 134 288
222-203-0300	949-92	2					
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 826</u> 12 237	<u>13 876</u> 13 378	<u>13 588</u> 12 237
222-203-0400	949-92	2					
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314			
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314			
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312			

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 930</u> 6 199	<u>7 202</u> 6 199

				,	,						
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>36 774</u> 33 546	<u>38 047</u> 33 546	<u>39 988</u> 33 546	<u>36 806</u> 33 546	<u>37 184</u> 33 546	<u>35 881</u> 33 546	<u>36 580</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 825</u> 30 090	<u>33 894</u> 30 090	<u>35 524</u> 30 090	<u>32 852</u> 30 090	<u>33 169</u> 30 090	<u>32 074</u> 30 090	<u>32 662</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>21 460</u> 18 961						

**222-302.**

,

				,	,						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>163 648</u> 158 869	<u>168 786</u> 158 869	<u>180 293</u> 158 869	<u>163 648</u> 158 869	<u>165 606</u> 158 869	<u>168 295</u> 158 869	<u>163 648</u> 158 869

**225.****225-1.****225-101.**

				,	,					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				,		
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 152</u> 33 546	<u>38 478</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 142</u> 30 090	<u>34 256</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

				,		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>179 836</u> 158 869	<u>171 026</u> 158 869

				,			
--	--	--	--	---	--	--	--

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{8\,819}{8\,571}$	$\frac{9\,078}{8\,571}$	$\frac{9\,658}{8\,571}$	$\frac{8\,819}{8\,571}$	$\frac{8\,918}{8\,571}$	$\frac{9\,053}{8\,571}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,438}{6\,778}$					
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{12\,573}{10\,035}$	$\frac{13\,662}{10\,035}$	$\frac{15\,324}{10\,035}$	$\frac{12\,601}{10\,035}$	$\frac{12\,924}{10\,035}$	$\frac{11\,809}{10\,035}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,768}{6\,419}$	$\frac{8\,341}{6\,419}$	$\frac{9\,216}{6\,419}$	$\frac{7\,783}{6\,419}$	$\frac{7\,953}{6\,419}$	$\frac{7\,366}{6\,419}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,700}{10\,035}$	$\frac{13\,847}{10\,035}$	$\frac{15\,596}{10\,035}$	$\frac{12\,730}{10\,035}$	$\frac{13\,070}{10\,035}$	$\frac{11\,896}{10\,035}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{16\,029}{15\,179}$	$\frac{17\,224}{15\,179}$	$\frac{19\,900}{15\,179}$	$\frac{16\,029}{15\,179}$	$\frac{16\,484}{15\,179}$	$\frac{17\,109}{15\,179}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{16\,999}{16\,071}$	$\frac{18\,313}{16\,071}$	$\frac{21\,257}{16\,071}$	$\frac{16\,999}{16\,071}$	$\frac{17\,500}{16\,071}$	$\frac{18\,188}{16\,071}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{20\,540}{19\,196}$	$\frac{22\,532}{19\,196}$	$\frac{26\,991}{19\,196}$	$\frac{20\,540}{19\,196}$	$\frac{21\,299}{19\,196}$	$\frac{22\,341}{19\,196}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{35\,969}{29\,381}$	$\frac{38\,778}{29\,381}$	$\frac{43\,062}{29\,381}$	$\frac{36\,041}{29\,381}$	$\frac{36\,874}{29\,381}$	$\frac{33\,998}{29\,381}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{24\,237}{22\,321}$	$\frac{27\,184}{22\,321}$	$\frac{33\,785}{22\,321}$	$\frac{24\,237}{22\,321}$	$\frac{25\,360}{22\,321}$	$\frac{26\,903}{22\,321}$
225-101-0114	15-3		1	320	$\frac{14\,368}{6\,915}$					
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{21\,532}{11\,698}$					

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 819</u> 8 571	<u>9 635</u> 8 571	<u>9 191</u> 8 571
225-101-0102	7-6		1	250			
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 407</u> 10 035	<u>12 896</u> 10 035	<u>14 031</u> 10 035
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 681</u> 6 419	<u>7 938</u> 6 419	<u>8 536</u> 6 419
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 526</u> 10 035	<u>13 040</u> 10 035	<u>14 235</u> 10 035
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 029</u> 15 179	<u>19 793</u> 15 179	<u>17 745</u> 15 179
225-101-0108	15-6		1	660	<u>16 999</u> 16 071	<u>21 140</u> 16 071	<u>18 887</u> 16 071
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>20 540</u> 19 196	<u>26 814</u> 19 196	<u>23 400</u> 19 196
225-101-0110	20-6		1	980	<u>35 541</u> 29 381	<u>36 802</u> 29 381	<u>39 730</u> 29 381
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>24 237</u> 22 321	<u>33 523</u> 22 321	<u>28 469</u> 22 321
225-101-0114	15-3		1	320			
225-101-0115	20-3		1	1575			

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 290</u> 6 161	<u>6 390</u> 6 161	<u>6 613</u> 6 161	<u>6 290</u> 6 161	<u>6 328</u> 6 161	<u>6 380</u> 6 161
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 568</u> 6 780	<u>7 894</u> 6 780	<u>8 346</u> 6 780	<u>7 593</u> 6 780	<u>7 669</u> 6 780	<u>7 360</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>12 247</u> 11 607	<u>13 144</u> 11 607	<u>15 151</u> 11 607	<u>12 247</u> 11 607	<u>12 589</u> 11 607	<u>13 058</u> 11 607
225-101-0602	15		1	950	<u>18 225</u> 16 964	<u>20 117</u> 16 964	<u>24 354</u> 16 964	<u>18 225</u> 16 964	<u>18 946</u> 16 964	<u>19 937</u> 16 964
225-101-0603	20		1	1480	<u>24 237</u> 22 321	<u>27 184</u> 22 321	<u>33 785</u> 22 321	<u>24 237</u> 22 321	<u>25 360</u> 22 321	<u>26 903</u> 22 321
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 974</u> 12 054	<u>14 089</u> 12 054	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 666</u> 12 054	<u>12 927</u> 12 054
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 863</u> 14 103	<u>16 579</u> 14 103	<u>17 672</u> 14 103	<u>15 881</u> 14 103	<u>16 094</u> 14 103	<u>15 360</u> 14 103
225-101-0607	13-1		1	450						<u>35 841</u> 33 294
225-101-0608	13-2		1	450						<u>48 280</u> 45 488
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>21 539</u> 20 536	<u>22 893</u> 20 536	<u>25 926</u> 20 536	<u>21 539</u> 20 536	<u>22 055</u> 20 536	<u>22 764</u> 20 536
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>45 222</u> 40 410	<u>47 171</u> 40 410	<u>50 143</u> 40 410	<u>45 271</u> 40 410	<u>45 849</u> 40 410	<u>43 854</u> 40 410

225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	<u>6 290</u> 6 161	<u>6 604</u> 6 161	<u>6 433</u> 6 161
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 518</u> 6 780	<u>7 643</u> 6 780	<u>7 970</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	<u>12 247</u> 11 607	<u>15 071</u> 11 607	<u>13 534</u> 11 607
225-101-0602	15		1	950	<u>18 225</u> 16 964	<u>24 186</u> 16 964	<u>20 942</u> 16 964
225-101-0603	20		1	1480	<u>24 237</u> 22 321	<u>33 523</u> 22 321	<u>28 469</u> 22 321
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 477</u> 12 054	<u>14 045</u> 12 054	<u>13 191</u> 12 054
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 753</u> 14 103	<u>16 075</u> 14 103	<u>16 822</u> 14 103
225-101-0607	13-1		1	450			
225-101-0608	13-2		1	450			
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>21 539</u> 20 536	<u>25 806</u> 20 536	<u>23 484</u> 20 536
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 924</u> 40 410	<u>45 800</u> 40 410	<u>47 831</u> 40 410

225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 280</u> 42 398	<u>47 799</u> 42 398	<u>50 116</u> 42 398	<u>46 318</u> 42 398	<u>46 769</u> 42 398	<u>45 214</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 463</u> 42 579	<u>47 982</u> 42 579	<u>50 299</u> 42 579	<u>46 501</u> 42 579	<u>46 952</u> 42 579	<u>45 397</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>24 126</u> 22 321	<u>26 874</u> 22 321	<u>33 029</u> 22 321	<u>24 126</u> 22 321	<u>25 173</u> 22 321	<u>26 611</u> 22 321
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>96 243</u> 86 424	<u>100 198</u> 86 424	<u>106 231</u> 86 424	<u>96 343</u> 86 424	<u>97 516</u> 86 424	<u>93 466</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 728</u> 71 237	<u>83 167</u> 71 237	<u>88 413</u> 71 237	<u>79 815</u> 71 237	<u>80 835</u> 71 237	<u>77 313</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>96 012</u> 87 328	<u>99 451</u> 87 328	<u>104 698</u> 87 328	<u>96 100</u> 87 328	<u>97 120</u> 87 328	<u>93 598</u> 87 328
225-101-0620	10		1	800	<u>50 285</u> 44 658	<u>52 578</u> 44 658	<u>56 075</u> 44 658	<u>50 343</u> 44 658	<u>51 024</u> 44 658	<u>48 676</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>132 308</u> 116 528	<u>138 785</u> 116 528	<u>148 665</u> 116 528	<u>132 472</u> 116 528	<u>134 394</u> 116 528	<u>127 761</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>148 986</u> 131 625	<u>156 094</u> 131 625	<u>166 936</u> 131 625	<u>149 167</u> 131 625	<u>151 275</u> 131 625	<u>143 996</u> 131 625

**225-102.**

225-102-0100	20	13015-2012								



225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 048</u> 42 398	<u>46 730</u> 42 398	<u>48 314</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 231</u> 42 579	<u>46 913</u> 42 579	<u>48 497</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>24 126</u> 22 321	<u>32 784</u> 22 321	<u>28 072</u> 22 321
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>95 639</u> 86 424	<u>97 416</u> 86 424	<u>101 539</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 203</u> 71 237	<u>80 748</u> 71 237	<u>84 333</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>95 488</u> 87 328	<u>97 032</u> 87 328	<u>100 617</u> 87 328
225-101-0620	10		1	800	<u>49 935</u> 44 658	<u>50 965</u> 44 658	<u>53 355</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>131 320</u> 116 528	<u>134 229</u> 116 528	<u>140 980</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>147 902</u> 131 625	<u>151 094</u> 131 625	<u>158 503</u> 131 625

225-102-0100	20 13015-2012						

225-102-0138	8.201		1	6400	<u>178 688</u> 135 248	<u>177 490</u> 146 810				
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>308 554</u> 242 600	<u>315 206</u> 268 225				
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>254 684</u> 198 522	<u>238 040</u> 198 522	<u>280 780</u> 198 522	<u>316 912</u> 198 522	<u>256 691</u> 198 522	<u>262 714</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>389 919</u> 305 522	<u>364 953</u> 305 522	<u>429 063</u> 305 522	<u>483 262</u> 305 522	<u>392 930</u> 305 522	<u>401 964</u> 305 522
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>458 750</u> 347 419	<u>459 383</u> 380 676				
225-102-0147	2		1	1500	<u>43 017</u> 32 813	<u>42 416</u> 35 210				
225-102-0148	3		1	700	<u>21 362</u> 16 575	<u>21 417</u> 18 022				
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>124 921</u> 94 922	<u>113 385</u> 94 922	<u>140 835</u> 94 922	<u>167 812</u> 94 922	<u>126 400</u> 94 922	<u>129 477</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>166 953</u> 127 105	<u>151 638</u> 127 105	<u>188 081</u> 127 105	<u>223 895</u> 127 105	<u>168 917</u> 127 105	<u>173 001</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>152 428</u> 115 714	<u>138 306</u> 115 714	<u>171 909</u> 115 714	<u>204 933</u> 115 714	<u>154 239</u> 115 714	<u>158 004</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>210 161</u> 160 915	<u>191 265</u> 160 915	<u>236 227</u> 160 915	<u>280 413</u> 160 915	<u>212 583</u> 160 915	<u>217 622</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>199 877</u> 153 683	<u>182 175</u> 153 683	<u>224 297</u> 153 683	<u>265 693</u> 153 683	<u>202 147</u> 153 683	<u>206 867</u> 153 683

225-102-0138	8.201		1	6400			
225-102-0139	8.302		1	9600			
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>250 669</u> 198 522	<u>260 706</u> 198 522	<u>286 802</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>383 897</u> 305 522	<u>398 952</u> 305 522	<u>438 096</u> 305 522
225-102-0143	9.403		1	16400			
225-102-0147	2		1	1500			
225-102-0148	3		1	700			
225-102-0200	20 13015-2012						
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>121 963</u> 94 922	<u>139 416</u> 94 922	<u>146 515</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>163 026</u> 127 105	<u>186 196</u> 127 105	<u>195 621</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>148 807</u> 115 714	<u>170 171</u> 115 714	<u>178 861</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>205 316</u> 160 915	<u>233 901</u> 160 915	<u>245 529</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>195 338</u> 153 683	<u>222 118</u> 153 683	<u>233 012</u> 153 683

225-102-0206	3.400		1	11800	<u>264 643</u> 203 404	<u>241 173</u> 203 404	<u>297 020</u> 203 404	<u>351 904</u> 203 404	<u>267 652</u> 203 404	<u>273 911</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>296 087</u> 235 182	<u>286 993</u> 248 886				
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>354 174</u> 273 605	<u>332 903</u> 282 975				
225-102-0209	5		1	4000	<u>97 245</u> 76 338	<u>100 646</u> 87 472				
225-102-0210	6		1	4600	<u>114 166</u> 90 077	<u>118 945</u> 103 732				
225-102-0211	7		1	5900	<u>143 945</u> 113 097	<u>149 221</u> 129 775				
225-102-0212	8		1	7600	<u>193 232</u> 153 343	<u>187 937</u> 162 972				

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 268</u> 35 022	<u>39 541</u> 35 022	<u>41 304</u> 35 022	<u>38 366</u> 35 022	<u>38 660</u> 35 022	<u>37 456</u> 35 022
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>186 898</u> 164 513	<u>196 445</u> 164 513	<u>209 664</u> 164 513	<u>187 632</u> 164 513	<u>189 835</u> 164 513	<u>180 808</u> 164 513

225-102-0206	3.400		1	11800	<u>258 625</u> 203 404	<u>294 131</u> 203 404	<u>308 574</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600			
225-102-0208	4.400		1	15500			
225-102-0209	5		1	4000			
225-102-0210	6		1	4600			
225-102-0211	7		1	5900			
225-102-0212	8		1	7600			

225-104-0100	30 224547-2016						
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 072</u> 35 022	<u>38 562</u> 35 022	<u>39 835</u> 35 022
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>185 429</u> 164 513	<u>189 101</u> 164 513	<u>198 648</u> 164 513

225-104-0108	10-200		1	5900	<u>367 479</u> 323 458	<u>386 255</u> 323 458	<u>412 253</u> 323 458	<u>368 923</u> 323 458	<u>373 256</u> 323 458	<u>355 503</u> 323 458
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>228 725</u> 202 401	<u>239 864</u> 202 401	<u>255 286</u> 202 401	<u>229 582</u> 202 401	<u>232 153</u> 202 401	<u>221 621</u> 202 401
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>43 785</u> 39 807	<u>45 376</u> 39 807	<u>47 580</u> 39 807	<u>43 908</u> 39 807	<u>44 275</u> 39 807	<u>42 770</u> 39 807
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>73 158</u> 64 859	<u>76 658</u> 64 859	<u>81 505</u> 64 859	<u>73 427</u> 64 859	<u>74 235</u> 64 859	<u>70 925</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>141 550</u> 125 671	<u>148 233</u> 125 671	<u>157 487</u> 125 671	<u>142 064</u> 125 671	<u>143 606</u> 125 671	<u>137 288</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>73 006</u> 63 462	<u>77 143</u> 63 462	<u>82 871</u> 63 462	<u>73 324</u> 63 462	<u>74 278</u> 63 462	<u>70 367</u> 63 462
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>141 839</u> 125 954	<u>148 522</u> 125 954	<u>157 775</u> 125 954	<u>142 353</u> 125 954	<u>143 895</u> 125 954	<u>137 576</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>269 567</u> 238 074	<u>282 933</u> 238 074	<u>301 440</u> 238 074	<u>270 595</u> 238 074	<u>273 680</u> 238 074	<u>261 042</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 714</u> 83 676	<u>94 897</u> 83 676	<u>99 303</u> 83 676	<u>91 959</u> 83 676	<u>92 693</u> 83 676	<u>89 684</u> 83 676
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>98 093</u> 86 809					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 662</u> 136 208	<u>158 027</u> 136 208	<u>166 840</u> 136 208	<u>152 152</u> 136 208	<u>153 621</u> 136 208	<u>147 603</u> 136 208
225-104-0204	1.300		1	3000	<u>180 076</u> 157 825					

225-104-0108	10-200		1	5900	<u>364 590</u> 323 458	<u>371 812</u> 323 458	<u>390 588</u> 323 458
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>227 012</u> 202 401	<u>231 296</u> 202 401	<u>242 434</u> 202 401
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>43 540</u> 39 807	<u>44 152</u> 39 807	<u>45 744</u> 39 807
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>72 619</u> 64 859	<u>73 966</u> 64 859	<u>77 466</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>140 522</u> 125 671	<u>143 092</u> 125 671	<u>149 775</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>72 369</u> 63 462	<u>73 960</u> 63 462	<u>78 097</u> 63 462
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>140 811</u> 125 954	<u>143 381</u> 125 954	<u>150 064</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>267 511</u> 238 074	<u>272 652</u> 238 074	<u>286 018</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016						
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 225</u> 83 676	<u>92 449</u> 83 676	<u>95 631</u> 83 676
225-104-0202	1.150		1	1500			
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>150 683</u> 136 208	<u>153 131</u> 136 208	<u>159 496</u> 136 208
225-104-0204	1.300		1	3000			

225-104-0205	2.100		1	1200	<u>89 131</u> 79 896	<u>92 950</u> 79 896	<u>98 238</u> 79 896	<u>89 425</u> 79 896	<u>90 306</u> 79 896	<u>86 696</u> 79 896
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>117 711</u> 104 171					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>152 214</u> 134 254	<u>159 852</u> 134 254	<u>170 428</u> 134 254	<u>152 802</u> 134 254	<u>154 565</u> 134 254	<u>147 343</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>150 409</u> 133 108					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>202 723</u> 179 404					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>111 172</u> 98 384					<u>92 732</u> 83 689
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>170 028</u> 150 470					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>193 887</u> 168 245					<u>185 884</u> 167 364
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>387 686</u> 340 148					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>160 153</u> 142 037	<u>167 791</u> 142 037	<u>178 367</u> 142 037	<u>160 741</u> 142 037	<u>162 504</u> 142 037	<u>155 282</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>299 048</u> 263 233	<u>314 324</u> 263 233	<u>335 474</u> 263 233	<u>300 223</u> 263 233	<u>303 748</u> 263 233	<u>289 305</u> 263 233
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>217 870</u> 169 294	<u>240 465</u> 169 294	<u>271 750</u> 169 294	<u>219 608</u> 169 294	<u>224 822</u> 169 294	<u>203 458</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>207 341</u> 182 684	<u>217 843</u> 182 684	<u>232 384</u> 182 684	<u>208 149</u> 182 684	<u>210 573</u> 182 684	<u>200 643</u> 182 684



225-104-0205	2.100		1	1200	<u>88 544</u> 79 896	<u>90 013</u> 79 896	<u>93 832</u> 79 896
225-104-0206	2.150		1	1800			
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>151 039</u> 134 254	<u>153 977</u> 134 254	<u>161 615</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300			
225-104-0211	3.200		1	3100			
225-104-0213	4.100		1	1700			
225-104-0214	4.150		1	2600			
225-104-0215	4.200		1	3500			
225-104-0220	5.300		1	6400			
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>158 978</u> 142 037	<u>161 916</u> 142 037	<u>169 554</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>296 698</u> 263 233	<u>302 573</u> 263 233	<u>317 849</u> 263 233
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>214 393</u> 169 294	<u>223 084</u> 169 294	<u>245 679</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>205 726</u> 182 684	<u>209 765</u> 182 684	<u>220 267</u> 182 684

225-104-0226	7.150		1	4900	<u>320 435</u> 283 576					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>419 017</u> 369 617	<u>440 021</u> 369 617	<u>469 103</u> 369 617	<u>420 632</u> 369 617	<u>425 479</u> 369 617	<u>405 620</u> 369 617
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>133 342</u> 118 247					<u>136 175</u> 125 005
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>92 296</u> 82 374	<u>96 433</u> 82 374	<u>102 161</u> 82 374	<u>92 614</u> 82 374	<u>93 569</u> 82 374	<u>89 657</u> 82 374
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>120 596</u> 106 376	<u>126 643</u> 106 376	<u>135 015</u> 106 376	<u>121 062</u> 106 376	<u>122 457</u> 106 376	<u>116 740</u> 106 376
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>156 154</u> 137 492	<u>164 110</u> 137 492	<u>175 126</u> 137 492	<u>156 766</u> 137 492	<u>158 602</u> 137 492	<u>151 079</u> 137 492
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>239 312</u> 210 284	<u>251 723</u> 210 284	<u>268 908</u> 210 284	<u>240 267</u> 210 284	<u>243 131</u> 210 284	<u>231 396</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>189 724</u> 169 156	<u>198 316</u> 169 156	<u>210 213</u> 169 156	<u>190 385</u> 169 156	<u>192 368</u> 169 156	<u>184 243</u> 169 156
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>214 502</u> 185 336					<u>213 988</u> 192 792
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>319 476</u> 278 892	<u>336 979</u> 278 892	<u>361 215</u> 278 892	<u>320 823</u> 278 892	<u>324 862</u> 278 892	<u>308 312</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016									

225-104-0226	7.150		1	4900			
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>415 785</u> 369 617	<u>423 864</u> 369 617	<u>444 868</u> 369 617
225-104-0240	19.200		1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016						
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>91 659</u> 82 374	<u>93 251</u> 82 374	<u>97 388</u> 82 374
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>119 666</u> 106 376	<u>121 992</u> 106 376	<u>128 038</u> 106 376
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>154 930</u> 137 492	<u>157 990</u> 137 492	<u>165 946</u> 137 492
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>237 403</u> 210 284	<u>242 176</u> 210 284	<u>254 588</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>188 402</u> 169 156	<u>191 707</u> 169 156	<u>200 299</u> 169 156
225-104-0307	12-170		1	4000			
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>316 783</u> 278 892	<u>323 515</u> 278 892	<u>341 019</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016						

225-104-0401	15-170		1	2500	<u>173 681</u> 154 675	<u>181 637</u> 154 675	<u>192 653</u> 154 675	<u>174 293</u> 154 675	<u>176 129</u> 154 675	<u>168 606</u> 154 675
225-104-0404	16-170		1	3600						<u>227 999</u> 208 228
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>290 608</u> 254 334	<u>306 202</u> 254 334	<u>327 793</u> 254 334	<u>291 807</u> 254 334	<u>295 406</u> 254 334	<u>280 662</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>149 529</u> 135 989					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>128 812</u> 115 054	<u>134 540</u> 115 054	<u>142 472</u> 115 054	<u>129 253</u> 115 054	<u>130 575</u> 115 054	<u>125 158</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>214 628</u> 197 940					
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>175 697</u> 157 900					<u>196 630</u> 182 999
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>351 391</u> 315 797					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>260 044</u> 238 721					<u>279 594</u> 263 062
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>268 142</u> 245 412					<u>259 477</u> 242 489
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>221 169</u> 196 864	<u>231 352</u> 196 864	<u>245 453</u> 196 864	<u>221 952</u> 196 864	<u>224 302</u> 196 864	<u>214 673</u> 196 864
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>498 853</u> 449 135					

225-104-0401	15-170		1	2500	<u>172 457</u> 154 675	<u>175 517</u> 154 675	<u>183 473</u> 154 675
225-104-0404	16-170		1	3600			
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>288 209</u> 254 334	<u>294 206</u> 254 334	<u>309 800</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016						
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700			
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>127 931</u> 115 054	<u>130 134</u> 115 054	<u>135 862</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000			
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300			
225-104-0510	5.200		1	4600			
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600			
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800			
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>219 602</u> 196 864	<u>223 519</u> 196 864	<u>233 702</u> 196 864
225-104-0516	8.200		1	6400			

225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>306 097</u> 275 135	<u>318 827</u> 275 135	<u>336 452</u> 275 135	<u>307 076</u> 275 135	<u>310 014</u> 275 135	<u>297 978</u> 275 135
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>623 563</u> 561 416					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>259 645</u> 232 714	<u>270 784</u> 232 714	<u>286 206</u> 232 714	<u>260 502</u> 232 714	<u>263 073</u> 232 714	<u>252 541</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>580 163</u> 525 107					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>335 617</u> 302 829	<u>348 984</u> 302 829	<u>367 490</u> 302 829	<u>336 646</u> 302 829	<u>339 730</u> 302 829	<u>327 092</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>439 986</u> 396 415	<u>457 808</u> 396 415	<u>482 483</u> 396 415	<u>441 357</u> 396 415	<u>445 470</u> 396 415	<u>428 619</u> 396 415
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>328 400</u> 294 505	<u>342 402</u> 294 505	<u>361 791</u> 294 505	<u>329 477</u> 294 505	<u>332 708</u> 294 505	<u>319 469</u> 294 505
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>439 320</u> 394 514	<u>457 778</u> 394 514	<u>483 335</u> 394 514	<u>440 740</u> 394 514	<u>445 000</u> 394 514	<u>427 548</u> 394 514
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>904 167</u> 814 054					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>607 975</u> 547 381					<u>730 659</u> 683 182
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 215 949</u> 1 094 763					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>557 463</u> 507 845					<u>549 237</u> 512 117
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000						<u>797 072</u> 747 443

225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>304 139</u> 275 135	<u>309 035</u> 275 135	<u>321 764</u> 275 135
225-104-0518	9.200		1	8000			
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>257 932</u> 232 714	<u>262 216</u> 232 714	<u>273 354</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000			
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>333 561</u> 302 829	<u>338 702</u> 302 829	<u>352 068</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>437 244</u> 396 415	<u>444 099</u> 396 415	<u>461 920</u> 396 415
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>326 246</u> 294 505	<u>331 631</u> 294 505	<u>345 634</u> 294 505
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>436 481</u> 394 514	<u>443 580</u> 394 514	<u>462 038</u> 394 514
225-104-0528	14.200		1	11600			
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800			
225-104-0530	15.200		1	15600			
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200			
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000			

225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>1 246 079</u> 1 159 247					
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>712 018</u> 641 273	<u>740 978</u> 641 273	<u>781 076</u> 641 273	<u>714 246</u> 641 273	<u>720 929</u> 641 273	<u>693 547</u> 641 273
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>990 615</u> 908 791	<u>1 022 439</u> 908 791	<u>1 066 503</u> 908 791	<u>993 063</u> 908 791	<u>1 000 407</u> 908 791	<u>970 317</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 264 782</u> 2 134 886	<u>2 308 380</u> 2 134 886	<u>2 368 748</u> 2 134 886	<u>2 268 135</u> 2 134 886	<u>2 278 197</u> 2 134 886	<u>2 236 973</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>196 255</u> 180 551					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>222 912</u> 203 566					
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>308 387</u> 282 996					
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>404 253</u> 371 990					
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>497 207</u> 457 506					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>150 076</u> 134 030	<u>156 759</u> 134 030	<u>166 013</u> 134 030	<u>150 590</u> 134 030	<u>152 133</u> 134 030	<u>145 814</u> 134 030
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>202 975</u> 182 771					<u>223 401</u> 207 970
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>235 365</u> 209 534	<u>246 185</u> 209 534	<u>261 167</u> 209 534	<u>236 197</u> 209 534	<u>238 694</u> 209 534	<u>228 464</u> 209 534



225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000			
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>707 563</u> 641 273	<u>718 701</u> 641 273	<u>747 661</u> 641 273
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>985 719</u> 908 791	<u>997 959</u> 908 791	<u>1 029 783</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 258 074</u> 2 134 886	<u>2 274 843</u> 2 134 886	<u>2 318 442</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900			
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400			
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100			
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900			
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016						
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>149 048</u> 134 030	<u>151 619</u> 134 030	<u>158 302</u> 134 030
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600			
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>233 701</u> 209 534	<u>237 862</u> 209 534	<u>248 682</u> 209 534

225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>308 633</u> 275 126	<u>322 636</u> 275 126	<u>342 024</u> 275 126	<u>309 710</u> 275 126	<u>312 942</u> 275 126	<u>299 702</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>376 987</u> 335 275	<u>394 490</u> 335 275	<u>418 725</u> 335 275	<u>378 333</u> 335 275	<u>382 372</u> 335 275	<u>365 823</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>547 932</u> 490 389					<u>581 188</u> 537 917
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>774 108</u> 697 154	<u>805 614</u> 697 154	<u>849 237</u> 697 154	<u>776 532</u> 697 154	<u>783 802</u> 697 154	<u>754 013</u> 697 154

**225-105.**

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>85 618</u> 72 084	<u>91 665</u> 72 084	<u>100 037</u> 72 084	<u>86 084</u> 72 084	<u>87 479</u> 72 084	<u>81 762</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>64 408</u> 54 409	<u>68 863</u> 54 409	<u>75 032</u> 54 409	<u>64 751</u> 54 409	<u>65 779</u> 54 409	<u>61 566</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>100 450</u> 83 504	<u>108 087</u> 83 504	<u>118 663</u> 83 504	<u>101 037</u> 83 504	<u>102 800</u> 83 504	<u>95 578</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>75 782</u> 63 064	<u>81 511</u> 63 064	<u>89 442</u> 63 064	<u>76 223</u> 63 064	<u>77 545</u> 63 064	<u>72 129</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>123 692</u> 103 171	<u>132 921</u> 103 171	<u>145 699</u> 103 171	<u>124 402</u> 103 171	<u>126 532</u> 103 171	<u>117 806</u> 103 171

225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>306 479</u> 275 126	<u>311 865</u> 275 126	<u>325 867</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>374 294</u> 335 275	<u>381 026</u> 335 275	<u>398 529</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500			
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>769 261</u> 697 154	<u>781 379</u> 697 154	<u>812 885</u> 697 154

225-105-0100	30 13015-2012						
225-105-0101	4		1	1900	<u>84 688</u> 72 084	<u>87 014</u> 72 084	<u>93 060</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>63 723</u> 54 409	<u>65 436</u> 54 409	<u>69 892</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>99 275</u> 83 504	<u>102 212</u> 83 504	<u>109 850</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>74 901</u> 63 064	<u>77 104</u> 63 064	<u>82 832</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>122 272</u> 103 171	<u>125 822</u> 103 171	<u>135 051</u> 103 171

225-105-0109	9		1	2200	<u>90 941</u> 75 430	<u>97 942</u> 75 430	<u>107 636</u> 75 430	<u>91 480</u> 75 430	<u>93 095</u> 75 430	<u>86 475</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>156 655</u> 129 247	<u>169 066</u> 129 247	<u>186 251</u> 129 247	<u>157 610</u> 129 247	<u>160 474</u> 129 247	<u>148 739</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>118 497</u> 97 453	<u>128 044</u> 97 453	<u>141 263</u> 97 453	<u>119 231</u> 97 453	<u>121 434</u> 97 453	<u>112 407</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>64 590</u> 53 963	<u>69 363</u> 53 963	<u>75 973</u> 53 963	<u>64 957</u> 53 963	<u>66 058</u> 53 963	<u>61 545</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>81 260</u> 67 187	<u>87 625</u> 67 187	<u>96 438</u> 67 187	<u>81 750</u> 67 187	<u>83 218</u> 67 187	<u>77 200</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>95 027</u> 79 436	<u>102 029</u> 79 436	<u>111 723</u> 79 436	<u>95 566</u> 79 436	<u>97 182</u> 79 436	<u>90 562</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>118 589</u> 97 544	<u>128 136</u> 97 544	<u>141 355</u> 97 544	<u>119 323</u> 97 544	<u>121 526</u> 97 544	<u>112 499</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>111 261</u> 93 479	<u>119 217</u> 93 479	<u>130 233</u> 93 479	<u>111 873</u> 93 479	<u>113 709</u> 93 479	<u>106 186</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>179 225</u> 151 998	<u>191 318</u> 151 998	<u>208 062</u> 151 998	<u>180 155</u> 151 998	<u>182 946</u> 151 998	<u>171 511</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>229 870</u> 194 163	<u>245 782</u> 194 163	<u>267 814</u> 194 163	<u>231 094</u> 194 163	<u>234 766</u> 194 163	<u>219 721</u> 194 163

**225-106.**

225-105-0109	9		1	2200	<u>89 864</u> 75 430	<u>92 557</u> 75 430	<u>99 558</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>154 746</u> 129 247	<u>159 519</u> 129 247	<u>171 931</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>117 028</u> 97 453	<u>120 700</u> 97 453	<u>130 247</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012						
225-105-0201	24		1	1500	<u>63 855</u> 53 963	<u>65 691</u> 53 963	<u>70 465</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>80 281</u> 67 187	<u>82 729</u> 67 187	<u>89 094</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>93 950</u> 79 436	<u>96 643</u> 79 436	<u>103 644</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>117 120</u> 97 544	<u>120 792</u> 97 544	<u>130 339</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012						
225-105-0301	1		1	2500	<u>110 037</u> 93 479	<u>113 097</u> 93 479	<u>121 053</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>177 364</u> 151 998	<u>182 015</u> 151 998	<u>194 108</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>227 422</u> 194 163	<u>233 542</u> 194 163	<u>249 454</u> 194 163

8.04-08-2023

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>19 684</u> 18 929	<u>20 631</u> 18 929	<u>22 749</u> 18 929	<u>19 684</u> 18 929	<u>20 045</u> 18 929	<u>20 540</u> 18 929	<u>19 684</u> 18 929
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>38 901</u> 34 353	<u>40 764</u> 34 353	<u>43 606</u> 34 353	<u>38 949</u> 34 353	<u>39 501</u> 34 353	<u>37 593</u> 34 353	<u>38 617</u> 34 353
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 674</u> 30 339	<u>39 538</u> 30 339	<u>43 504</u> 30 339	<u>36 894</u> 30 339	<u>37 555</u> 30 339	<u>34 847</u> 30 339	<u>36 233</u> 30 339

**225-107.**

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 882</u> 10 758	<u>13 837</u> 10 758	<u>15 159</u> 10 758	<u>12 956</u> 10 758	<u>13 176</u> 10 758	<u>12 273</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>23 127</u> 19 554	<u>24 719</u> 19 554	<u>26 922</u> 19 554	<u>23 250</u> 19 554	<u>23 617</u> 19 554	<u>22 112</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>29 011</u> 24 698	<u>30 920</u> 24 698	<u>33 564</u> 24 698	<u>29 157</u> 24 698	<u>29 598</u> 24 698	<u>27 793</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>93 819</u> 79 499	<u>100 184</u> 79 499	<u>108 997</u> 79 499	<u>94 309</u> 79 499	<u>95 777</u> 79 499	<u>89 759</u> 79 499

225-106-0400	24547-2016					
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>22 665</u> 18 929	<u>21 043</u> 18 929
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>39 454</u> 34 353	<u>41 396</u> 34 353
225-106-0403	, 15		1	900	<u>37 335</u> 30 339	<u>40 199</u> 30 339

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012						
225-107-0101	18		1	300	<u>12 736</u> 10 758	<u>13 103</u> 10 758	<u>14 057</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>22 883</u> 19 554	<u>23 495</u> 19 554	<u>25 086</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>28 717</u> 24 698	<u>29 451</u> 24 698	<u>31 361</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>92 840</u> 79 499	<u>95 288</u> 79 499	<u>101 653</u> 79 499

225-107-0105	43		1	1500	<u>69 926</u> 59 195	<u>74 700</u> 59 195	<u>81 309</u> 59 195	<u>70 293</u> 59 195	<u>71 395</u> 59 195	<u>66 881</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 340</u> 50 065	<u>63 477</u> 50 065	<u>69 205</u> 50 065	<u>59 658</u> 50 065	<u>60 613</u> 50 065	<u>56 701</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 725</u> 47 768	<u>59 226</u> 47 768	<u>64 073</u> 47 768	<u>55 994</u> 47 768	<u>56 802</u> 47 768	<u>53 492</u> 47 768
225-107-0108	46		1	1000						<u>45 902</u> 40 752
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 850</u> 41 652	<u>52 032</u> 41 652	<u>56 439</u> 41 652	<u>49 095</u> 41 652	<u>49 829</u> 41 652	<u>46 820</u> 41 652
225-107-0110	2		1	1300	<u>59 623</u> 50 342	<u>63 760</u> 50 342	<u>69 489</u> 50 342	<u>59 941</u> 50 342	<u>60 896</u> 50 342	<u>56 984</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>85 776</u> 74 110	<u>90 868</u> 74 110	<u>97 918</u> 74 110	<u>86 168</u> 74 110	<u>87 343</u> 74 110	<u>82 528</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 837</u> 52 780	<u>64 338</u> 52 780	<u>69 185</u> 52 780	<u>61 106</u> 52 780	<u>61 914</u> 52 780	<u>58 604</u> 52 780
225-107-0113	5		1	1500	<u>76 053</u> 65 201	<u>80 826</u> 65 201	<u>87 436</u> 65 201	<u>76 420</u> 65 201	<u>77 521</u> 65 201	<u>73 008</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 521</u> 12 364	<u>15 476</u> 12 364	<u>16 798</u> 12 364	<u>14 594</u> 12 364	<u>14 815</u> 12 364	<u>13 912</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 402</u> 22 765	<u>27 993</u> 22 765	<u>30 197</u> 22 765	<u>26 525</u> 22 765	<u>26 892</u> 22 765	<u>25 387</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 877</u> 27 508	<u>33 786</u> 27 508	<u>36 430</u> 27 508	<u>32 024</u> 27 508	<u>32 464</u> 27 508	<u>30 659</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012									



225-107-0105	43		1	1500	<u>69 192</u> 59 195	<u>71 028</u> 59 195	<u>75 801</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>58 704</u> 50 065	<u>60 295</u> 50 065	<u>64 432</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 186</u> 47 768	<u>56 533</u> 47 768	<u>60 033</u> 47 768
225-107-0108	46		1	1000			
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 360</u> 41 652	<u>49 584</u> 41 652	<u>52 767</u> 41 652
225-107-0110	2		1	1300	<u>58 987</u> 50 342	<u>60 578</u> 50 342	<u>64 715</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>84 993</u> 74 110	<u>86 951</u> 74 110	<u>92 043</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 298</u> 52 780	<u>61 645</u> 52 780	<u>65 146</u> 52 780
225-107-0113	5		1	1500	<u>75 318</u> 65 201	<u>77 154</u> 65 201	<u>81 928</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 374</u> 12 364	<u>14 741</u> 12 364	<u>15 696</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 157</u> 22 765	<u>26 769</u> 22 765	<u>28 361</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 583</u> 27 508	<u>32 318</u> 27 508	<u>34 227</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012						

225-107-0201	3-15		1	2780	<u>190 102</u> 169 027					
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700	<u>222 449</u> 194 999					
225-107-0204	1-10		1	250	<u>10 099</u> 8 407	<u>10 816</u> 8 407	<u>11 909</u> 8 407	<u>10 117</u> 8 407	<u>10 330</u> 8 407	<u>9 596</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>14 073</u> 11 391	<u>15 219</u> 11 391	<u>16 968</u> 11 391	<u>14 102</u> 11 391	<u>14 442</u> 11 391	<u>13 268</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 466</u> 16 092	<u>20 899</u> 16 092	<u>23 085</u> 16 092	<u>19 503</u> 16 092	<u>19 928</u> 16 092	<u>18 460</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 567</u> 10 649	<u>14 920</u> 10 649	<u>16 793</u> 10 649	<u>13 671</u> 10 649	<u>13 984</u> 10 649	<u>12 705</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 932</u> 5 117	<u>6 288</u> 5 117	<u>6 782</u> 5 117	<u>5 959</u> 5 117	<u>6 042</u> 5 117	<u>5 705</u> 5 117

**225-109.**

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>100 632</u> 86 005	<u>107 311</u> 86 005	<u>117 059</u> 86 005	<u>100 991</u> 86 005	<u>102 608</u> 86 005	<u>96 178</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>129 261</u> 110 047	<u>138 065</u> 110 047	<u>150 915</u> 110 047	<u>129 735</u> 110 047	<u>131 865</u> 110 047	<u>123 390</u> 110 047

225-107-0201	3-15		1	2780			
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700			
225-107-0204	1-10		1	250	<u>9 990</u> 8 407	<u>10 312</u> 8 407	<u>11 059</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>13 898</u> 11 391	<u>14 413</u> 11 391	<u>15 608</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 248</u> 16 092	<u>19 891</u> 16 092	<u>21 385</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 359</u> 10 649	<u>13 879</u> 10 649	<u>15 232</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 877</u> 5 117	<u>6 014</u> 5 117	<u>6 371</u> 5 117

225-109-0100	20 13015-2012						
225-109-0101	1		1	2200	<u>99 540</u> 86 005	<u>103 415</u> 86 005	<u>108 998</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>127 822</u> 110 047	<u>132 930</u> 110 047	<u>140 290</u> 110 047

225-109-0103	3		1	5200	<u>229 176</u> 194 773	<u>244 962</u> 194 773	<u>268 003</u> 194 773	<u>230 024</u> 194 773	<u>233 845</u> 194 773	<u>218 647</u> 194 773
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>112 771</u> 94 960	<u>120 727</u> 94 960	<u>131 743</u> 94 960	<u>113 383</u> 94 960	<u>115 219</u> 94 960	<u>107 697</u> 94 960
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>131 127</u> 109 212	<u>140 992</u> 109 212	<u>154 652</u> 109 212	<u>131 886</u> 109 212	<u>134 162</u> 109 212	<u>124 834</u> 109 212
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>186 466</u> 156 602	<u>199 832</u> 156 602	<u>218 339</u> 156 602	<u>187 494</u> 156 602	<u>190 579</u> 156 602	<u>177 941</u> 156 602
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>240 355</u> 201 946	<u>257 540</u> 201 946	<u>281 335</u> 201 946	<u>241 677</u> 201 946	<u>245 643</u> 201 946	<u>229 394</u> 201 946
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>172 457</u> 145 363	<u>184 550</u> 145 363	<u>201 294</u> 145 363	<u>173 387</u> 145 363	<u>176 178</u> 145 363	<u>164 744</u> 145 363
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>290 625</u> 244 367	<u>311 311</u> 244 367	<u>339 953</u> 244 367	<u>292 217</u> 244 367	<u>296 990</u> 244 367	<u>277 432</u> 244 367
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>124 179</u> 104 272	<u>133 089</u> 104 272	<u>145 427</u> 104 272	<u>124 864</u> 104 272	<u>126 920</u> 104 272	<u>118 495</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>279 207</u> 235 045	<u>298 938</u> 235 045	<u>326 258</u> 235 045	<u>280 725</u> 235 045	<u>285 278</u> 235 045	<u>266 623</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>80 900</u> 66 834	<u>87 265</u> 66 834	<u>96 078</u> 66 834	<u>81 390</u> 66 834	<u>82 859</u> 66 834	<u>76 841</u> 66 834
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>194 197</u> 162 933	<u>208 200</u> 162 933	<u>227 588</u> 162 933	<u>195 274</u> 162 933	<u>198 506</u> 162 933	<u>185 266</u> 162 933
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>70 842</u> 59 469	<u>75 933</u> 59 469	<u>82 984</u> 59 469	<u>71 233</u> 59 469	<u>72 408</u> 59 469	<u>67 594</u> 59 469

225-109-0103	3		1	5200	<u>226 594</u> 194 773	<u>235 754</u> 194 773	<u>248 951</u> 194 773
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>111 547</u> 94 960	<u>114 607</u> 94 960	<u>122 563</u> 94 960
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>129 609</u> 109 212	<u>133 403</u> 109 212	<u>143 269</u> 109 212
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>184 410</u> 156 602	<u>189 551</u> 156 602	<u>202 917</u> 156 602
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>237 711</u> 201 946	<u>244 321</u> 201 946	<u>261 506</u> 201 946
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>170 596</u> 145 363	<u>175 248</u> 145 363	<u>187 341</u> 145 363
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>287 443</u> 244 367	<u>295 399</u> 244 367	<u>316 085</u> 244 367
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>122 808</u> 104 272	<u>126 235</u> 104 272	<u>135 146</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>276 172</u> 235 045	<u>283 761</u> 235 045	<u>303 491</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>79 921</u> 66 834	<u>82 369</u> 66 834	<u>88 734</u> 66 834
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>192 043</u> 162 933	<u>197 429</u> 162 933	<u>211 431</u> 162 933
225-109-0200	20 13015-2012						
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>70 058</u> 59 469	<u>72 017</u> 59 469	<u>77 108</u> 59 469

225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>129 399</u> 107 518	<u>139 265</u> 107 518	<u>152 925</u> 107 518	<u>130 158</u> 107 518	<u>132 435</u> 107 518	<u>123 107</u> 107 518
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>131 254</u> 113 080	<u>139 210</u> 113 080	<u>150 226</u> 113 080	<u>131 866</u> 113 080	<u>133 702</u> 113 080	<u>126 180</u> 113 080
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>147 556</u> 125 942	<u>157 103</u> 125 942	<u>170 322</u> 125 942	<u>148 290</u> 125 942	<u>150 493</u> 125 942	<u>141 466</u> 125 942
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>185 726</u> 157 124	<u>198 455</u> 157 124	<u>216 081</u> 157 124	<u>186 705</u> 157 124	<u>189 643</u> 157 124	<u>177 607</u> 157 124
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>234 181</u> 199 013	<u>249 775</u> 199 013	<u>271 366</u> 199 013	<u>235 381</u> 199 013	<u>238 979</u> 199 013	<u>224 235</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>309 324</u> 260 827	<u>330 965</u> 260 827	<u>360 928</u> 260 827	<u>310 989</u> 260 827	<u>315 983</u> 260 827	<u>295 522</u> 260 827

**225-110.**

225-110-0100	21509-76									
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 963</u> 14 431	<u>15 607</u> 14 431	<u>17 047</u> 14 431	<u>14 963</u> 14 431	<u>15 208</u> 14 431	<u>15 545</u> 14 431
225-110-0102	21509-76		1	323						<u>20 600</u> 18 824
225-110-0300		2								
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 005</u> 12 457	<u>13 718</u> 12 457	<u>15 315</u> 12 457	<u>13 005</u> 12 457	<u>13 277</u> 12 457	<u>13 650</u> 12 457

225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>127 881</u> 107 518	<u>131 676</u> 107 518	<u>141 541</u> 107 518
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>130 030</u> 113 080	<u>133 090</u> 113 080	<u>141 046</u> 113 080
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>146 087</u> 125 942	<u>149 759</u> 125 942	<u>159 306</u> 125 942
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>183 767</u> 157 124	<u>188 663</u> 157 124	<u>201 393</u> 157 124
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>231 782</u> 199 013	<u>237 780</u> 199 013	<u>253 373</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>305 995</u> 260 827	<u>314 318</u> 260 827	<u>335 959</u> 260 827

225-110-0100	21509-76						
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 963</u> 14 431	<u>16 990</u> 14 431	<u>15 887</u> 14 431
225-110-0102	21509-76		1	323			
225-110-0300		2					
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 005</u> 12 457	<u>15 251</u> 12 457	<u>14 029</u> 12 457

225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 696</u> 11 300	<u>12 162</u> 11 300	<u>13 206</u> 11 300	<u>11 696</u> 11 300	<u>11 874</u> 11 300	<u>12 118</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>13 017</u> 12 511	<u>13 654</u> 12 511	<u>15 082</u> 12 511	<u>13 017</u> 12 511	<u>13 260</u> 12 511	<u>13 594</u> 12 511
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 157</u> 12 737	<u>13 635</u> 12 737	<u>14 705</u> 12 737	<u>13 157</u> 12 737	<u>13 339</u> 12 737	<u>13 589</u> 12 737
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 229</u> 14 688	<u>15 880</u> 14 688	<u>17 338</u> 14 688	<u>15 229</u> 14 688	<u>15 477</u> 14 688	<u>15 818</u> 14 688
225-110-0400		2								
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 624</u> 14 187	<u>15 102</u> 14 187	<u>16 172</u> 14 187	<u>14 624</u> 14 187	<u>14 806</u> 14 187	<u>15 056</u> 14 187
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>16 533</u> 15 985	<u>17 170</u> 15 985	<u>18 597</u> 15 985	<u>16 533</u> 15 985	<u>16 776</u> 15 985	<u>17 109</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 435</u> 11 042	<u>11 901</u> 11 042	<u>12 945</u> 11 042	<u>11 435</u> 11 042	<u>11 613</u> 11 042	<u>11 856</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>12 765</u> 12 254	<u>13 416</u> 12 254	<u>14 874</u> 12 254	<u>12 765</u> 12 254	<u>13 013</u> 12 254	<u>13 354</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012									
225-110-0501	10		1	160	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 243</u> 15 560	<u>16 957</u> 15 560	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 046</u> 15 560	<u>16 213</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>22 465</u> 21 869	<u>23 063</u> 21 869	<u>24 401</u> 21 869	<u>22 465</u> 21 869	<u>22 693</u> 21 869	<u>23 006</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3								
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>132 112</u> 127 820	<u>137 047</u> 127 820	<u>148 099</u> 127 820	<u>132 112</u> 127 820	<u>133 993</u> 127 820	<u>136 576</u> 127 820



225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 696</u> 11 300	<u>13 164</u> 11 300	<u>12 365</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>13 017</u> 12 511	<u>15 025</u> 12 511	<u>13 932</u> 12 511
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 157</u> 12 737	<u>14 662</u> 12 737	<u>13 843</u> 12 737
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 229</u> 14 688	<u>17 280</u> 14 688	<u>16 164</u> 14 688
225-110-0400		2					
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 624</u> 14 187	<u>16 130</u> 14 187	<u>15 310</u> 14 187
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>16 533</u> 15 985	<u>18 541</u> 15 985	<u>17 448</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 435</u> 11 042	<u>12 903</u> 11 042	<u>12 104</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>12 765</u> 12 254	<u>14 816</u> 12 254	<u>13 700</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012						
225-110-0501	10		1	160	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 929</u> 15 560	<u>16 382</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>22 465</u> 21 869	<u>24 347</u> 21 869	<u>23 323</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3					
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>132 112</u> 127 820	<u>147 660</u> 127 820	<u>139 199</u> 127 820

					,	,					
225-110-0602	- 13015-2012	2	3	1	2475	<u>137 779</u> 133 423	<u>142 709</u> 133 423	<u>153 747</u> 133 423	<u>137 779</u> 133 423	<u>139 658</u> 133 423	<u>142 238</u> 133 423

**225-2.**  
**225-201.**

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 482</u> 33 449	<u>43 665</u> 33 449	<u>48 071</u> 33 449	<u>40 727</u> 33 449	<u>41 462</u> 33 449	<u>38 453</u> 33 449	<u>39 993</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 104</u> 56 049	<u>75 071</u> 56 049	<u>83 333</u> 56 049	<u>69 563</u> 56 049	<u>70 940</u> 56 049	<u>65 298</u> 56 049	<u>68 186</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>87 157</u> 67 801	<u>96 157</u> 67 801	<u>108 618</u> 67 801	<u>87 849</u> 67 801	<u>89 926</u> 67 801	<u>81 417</u> 67 801	<u>85 772</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>153 424</u> 125 206	<u>166 281</u> 125 206	<u>184 083</u> 125 206	<u>154 413</u> 125 206	<u>157 380</u> 125 206	<u>145 224</u> 125 206	<u>151 446</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>210 398</u> 169 955	<u>228 919</u> 169 955	<u>254 564</u> 169 955	<u>211 822</u> 169 955	<u>216 097</u> 169 955	<u>198 584</u> 169 955	<u>207 548</u> 169 955

**225-202.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-110-0602	- 13015-2012	2	3	1	2475	<u>137 779</u> 133 423	<u>153 308</u> 133 423	<u>144 858</u> 133 423

225-201-0100	13015-2012						
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>41 217</u> 33 449	<u>44 399</u> 33 449	
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>70 481</u> 56 049	<u>76 448</u> 56 049	
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>89 234</u> 67 801	<u>98 234</u> 67 801	
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>156 391</u> 125 206	<u>169 248</u> 125 206	
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>214 672</u> 169 955	<u>233 193</u> 169 955	

--	--	--	--	--	--	--	--

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>96 402</u> 84 254	<u>101 417</u> 84 254	<u>109 068</u> 84 254	<u>96 529</u> 84 254	<u>98 017</u> 84 254	<u>92 881</u> 84 254
225-202-0102	2		1	550	<u>43 663</u> 39 686	<u>45 239</u> 39 686	<u>47 643</u> 39 686	<u>43 703</u> 39 686	<u>44 170</u> 39 686	<u>42 556</u> 39 686
225-202-0103	3		1	900	<u>60 619</u> 54 241	<u>63 198</u> 54 241	<u>67 133</u> 54 241	<u>60 685</u> 54 241	<u>61 450</u> 54 241	<u>58 808</u> 54 241
225-202-0104	4		1	1530	<u>86 310</u> 75 666	<u>90 695</u> 75 666	<u>97 384</u> 75 666	<u>86 422</u> 75 666	<u>87 722</u> 75 666	<u>83 232</u> 75 666
225-202-0105	5		1	2300	<u>136 765</u> 119 732					
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 170</u> 10 939	<u>14 116</u> 10 939	<u>15 558</u> 10 939	<u>13 194</u> 10 939	<u>13 474</u> 10 939	<u>12 506</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 423</u> 16 363	<u>20 712</u> 16 363	<u>22 680</u> 16 363	<u>19 455</u> 16 363	<u>19 838</u> 16 363	<u>18 517</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>35 938</u> 31 550	<u>37 743</u> 31 550	<u>40 498</u> 31 550	<u>35 984</u> 31 550	<u>36 519</u> 31 550	<u>34 670</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012, 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 167</u> 19 075	<u>23 457</u> 19 075	<u>25 424</u> 19 075	<u>22 200</u> 19 075	<u>22 583</u> 19 075	<u>21 262</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>153 050</u> 128 913	<u>163 224</u> 128 913	<u>178 744</u> 128 913	<u>153 309</u> 128 913	<u>156 327</u> 128 913	<u>145 908</u> 128 913

225-202-0100	13015-2012						
225-202-0101	1		1	1750	<u>95 636</u> 84 254	<u>97 889</u> 84 254	<u>103 117</u> 84 254
225-202-0102	2		1	550	<u>43 422</u> 39 686	<u>44 130</u> 39 686	<u>45 773</u> 39 686
225-202-0103	3		1	900	<u>60 226</u> 54 241	<u>61 384</u> 54 241	<u>64 073</u> 54 241
225-202-0104	4		1	1530	<u>85 641</u> 75 666	<u>87 611</u> 75 666	<u>92 182</u> 75 666
225-202-0105	5		1	2300			
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2						
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 026</u> 10 939	<u>13 450</u> 10 939	<u>14 436</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 226</u> 16 363	<u>19 805</u> 16 363	<u>21 150</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>35 662</u> 31 550	<u>36 473</u> 31 550	<u>38 355</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2						
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>21 971</u> 19 075	<u>22 550</u> 19 075	<u>23 894</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>151 498</u> 128 913	<u>156 068</u> 128 913	<u>166 673</u> 128 913

225-202-0700	13015-2012, 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 977</u> 16 363	<u>20 066</u> 16 363	<u>21 728</u> 16 363	<u>19 005</u> 16 363	<u>19 328</u> 16 363	<u>18 213</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>54 728</u> 49 992	<u>56 591</u> 49 992	<u>59 433</u> 49 992	<u>54 776</u> 49 992	<u>55 328</u> 49 992	<u>53 421</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>71 006</u> 64 366	<u>73 648</u> 64 366	<u>77 679</u> 64 366	<u>71 073</u> 64 366	<u>71 857</u> 64 366	<u>69 151</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>132 451</u> 123 127	<u>135 985</u> 123 127	<u>141 375</u> 123 127	<u>132 541</u> 123 127	<u>133 589</u> 123 127	<u>129 970</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>106 336</u> 90 991					<u>131 237</u> 117 639
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>112 508</u> 95 605	<u>119 605</u> 95 605	<u>130 429</u> 95 605	<u>112 689</u> 95 605	<u>114 794</u> 95 605	<u>107 527</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>122 023</u> 105 014	<u>129 117</u> 105 014	<u>139 937</u> 105 014	<u>122 204</u> 105 014	<u>124 308</u> 105 014	<u>117 044</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>109 479</u> 92 656	<u>116 555</u> 92 656	<u>127 349</u> 92 656	<u>109 659</u> 92 656	<u>111 758</u> 92 656	<u>104 512</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>99 965</u> 83 135	<u>107 096</u> 83 135	<u>117 973</u> 83 135	<u>100 147</u> 83 135	<u>102 262</u> 83 135	<u>94 960</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>110 111</u> 93 067	<u>117 285</u> 93 067	<u>128 227</u> 93 067	<u>110 293</u> 93 067	<u>112 421</u> 93 067	<u>105 075</u> 93 067

225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2						
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 811</u> 16 363	<u>19 300</u> 16 363	<u>20 435</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012						
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>54 444</u> 49 992	<u>55 281</u> 49 992	<u>57 223</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>70 602</u> 64 366	<u>71 789</u> 64 366	<u>74 544</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>131 912</u> 123 127	<u>133 499</u> 123 127	<u>137 183</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>111 426</u> 95 605	<u>114 613</u> 95 605	<u>122 010</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>120 941</u> 105 014	<u>124 127</u> 105 014	<u>131 521</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>108 399</u> 92 656	<u>111 578</u> 92 656	<u>118 954</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>98 878</u> 83 135	<u>102 080</u> 83 135	<u>109 513</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 017</u> 93 067	<u>112 239</u> 93 067	<u>119 716</u> 93 067

225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>15 717</u> 15 321	<u>16 095</u> 15 321	<u>16 943</u> 15 321	<u>15 717</u> 15 321	<u>15 861</u> 15 321	<u>16 059</u> 15 321
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 297</u> 13 946	<u>14 626</u> 13 946	<u>15 362</u> 13 946	<u>14 297</u> 13 946	<u>14 423</u> 13 946	<u>14 595</u> 13 946
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 251</u> 8 588	<u>9 503</u> 8 588	<u>9 888</u> 8 588	<u>9 258</u> 8 588	<u>9 332</u> 8 588	<u>9 074</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>6 939</u> 6 777	<u>7 085</u> 6 777	<u>7 410</u> 6 777	<u>6 939</u> 6 777	<u>6 995</u> 6 777	<u>7 071</u> 6 777
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 853</u> 4 339	<u>5 061</u> 4 339	<u>5 377</u> 4 339	<u>4 858</u> 4 339	<u>4 920</u> 4 339	<u>4 707</u> 4 339

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>94 222</u> 79 164	<u>101 474</u> 79 164	<u>112 657</u> 79 164	<u>94 427</u> 79 164	<u>96 272</u> 79 164	<u>89 153</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 311</u> 69 013	<u>94 270</u> 69 013	<u>105 291</u> 69 013	<u>86 923</u> 69 013	<u>88 760</u> 69 013	<u>81 235</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 906</u> 52 734	<u>72 769</u> 52 734	<u>84 401</u> 52 734	<u>66 544</u> 52 734	<u>67 871</u> 52 734	<u>60 932</u> 52 734



225-202-1200	13015-2012						
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>15 717</u> 15 321	<u>16 909</u> 15 321	<u>16 260</u> 15 321
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 297</u> 13 946	<u>15 333</u> 13 946	<u>14 769</u> 13 946
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 213</u> 8 588	<u>9 326</u> 8 588	<u>9 589</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>6 939</u> 6 777	<u>7 397</u> 6 777	<u>7 148</u> 6 777
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 821</u> 4 339	<u>4 914</u> 4 339	<u>5 131</u> 4 339

225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 959</u> 79 164	<u>98 730</u> 79 164	<u>103 482</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>85 087</u> 69 013	<u>88 148</u> 69 013	<u>96 107</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 631</u> 52 734	<u>72 156</u> 52 734	<u>75 218</u> 52 734

225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502						
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513						<u>161 824</u> 150 421
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 102</u> 90 081	<u>114 281</u> 90 081	<u>125 233</u> 90 081	<u>107 284</u> 90 081	<u>109 414</u> 90 081	<u>102 062</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>112 488</u> 95 402	<u>119 667</u> 95 402	<u>130 618</u> 95 402	<u>112 670</u> 95 402	<u>114 800</u> 95 402	<u>107 448</u> 95 402
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>126 524</u> 109 253	<u>133 712</u> 109 253	<u>144 676</u> 109 253	<u>126 707</u> 109 253	<u>128 839</u> 109 253	<u>121 478</u> 109 253
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 956</u> 135 385	<u>160 138</u> 135 385	<u>171 094</u> 135 385	<u>153 139</u> 135 385	<u>155 269</u> 135 385	<u>147 914</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 879</u> 117 522	<u>142 062</u> 117 522	<u>153 017</u> 117 522	<u>135 062</u> 117 522	<u>137 192</u> 117 522	<u>129 838</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 684</u> 129 174	<u>153 871</u> 129 174	<u>164 836</u> 129 174	<u>146 866</u> 129 174	<u>148 998</u> 129 174	<u>141 638</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>97 173</u> 93 225	<u>102 236</u> 93 225	<u>113 573</u> 93 225	<u>97 173</u> 93 225	<u>99 103</u> 93 225	<u>101 752</u> 93 225
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0602	2 / 2 13015-2012	3	1	2526	<u>103 209</u> 99 206	<u>108 239</u> 99 206	<u>119 505</u> 99 206	<u>103 209</u> 99 206	<u>105 126</u> 99 206	<u>107 759</u> 99 206
225-203-0700	13015-2012									

225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502			<u>56 060</u> 45 573
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513			
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>106 007</u> 90 081	<u>109 231</u> 90 081	<u>116 715</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>111 393</u> 95 402	<u>114 617</u> 95 402	<u>122 101</u> 95 402
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>125 427</u> 109 253	<u>128 656</u> 109 253	<u>136 148</u> 109 253
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>151 860</u> 135 385	<u>155 086</u> 135 385	<u>162 573</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>133 784</u> 117 522	<u>137 010</u> 117 522	<u>144 496</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>145 587</u> 129 174	<u>148 816</u> 129 174	<u>156 308</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>97 173</u> 93 225	<u>113 123</u> 93 225	<u>104 443</u> 93 225
225-203-0600	13015-2012	3					
225-203-0602	2 / 2 13015-2012	3	1	2526	<u>103 209</u> 99 206	<u>119 058</u> 99 206	<u>110 433</u> 99 206
225-203-0700	13015-2012						

225-203-0701	1		1	130	<u>10 342</u> 9 402	<u>10 714</u> 9 402	<u>11 283</u> 9 402	<u>10 351</u> 9 402	<u>10 462</u> 9 402	<u>10 080</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>16 953</u> 15 368	<u>17 583</u> 15 368	<u>18 545</u> 15 368	<u>16 969</u> 15 368	<u>17 156</u> 15 368	<u>16 510</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 465</u> 22 962	<u>26 468</u> 22 962	<u>27 998</u> 22 962	<u>25 490</u> 22 962	<u>25 788</u> 22 962	<u>24 761</u> 22 962
225-203-0704	4		1	480	<u>29 952</u> 26 578	<u>31 327</u> 26 578	<u>33 426</u> 26 578	<u>29 987</u> 26 578	<u>30 395</u> 26 578	<u>28 986</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>45 170</u> 40 862	<u>46 890</u> 40 862	<u>49 513</u> 40 862	<u>45 214</u> 40 862	<u>45 724</u> 40 862	<u>43 963</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 646</u> 79 734	<u>92 228</u> 79 734	<u>97 693</u> 79 734	<u>88 737</u> 79 734	<u>89 799</u> 79 734	<u>86 131</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>146 846</u> 133 975	<u>151 919</u> 133 975	<u>159 657</u> 133 975	<u>146 975</u> 133 975	<u>148 480</u> 133 975	<u>143 285</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>195 902</u> 175 470	<u>204 156</u> 175 470	<u>216 747</u> 175 470	<u>196 112</u> 175 470	<u>198 560</u> 175 470	<u>190 108</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 915</u> 11 662	<u>13 417</u> 11 662	<u>14 182</u> 11 662	<u>12 928</u> 11 662	<u>13 077</u> 11 662	<u>12 563</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 570</u> 21 606	<u>25 788</u> 21 606	<u>27 646</u> 21 606	<u>24 601</u> 21 606	<u>24 962</u> 21 606	<u>23 715</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 406</u> 45 834	<u>50 768</u> 45 834	<u>52 844</u> 45 834	<u>49 441</u> 45 834	<u>49 845</u> 45 834	<u>48 451</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 848</u> 50 896	<u>56 352</u> 50 896	<u>58 648</u> 50 896	<u>54 886</u> 50 896	<u>55 332</u> 50 896	<u>53 792</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 087</u> 56 320	<u>64 380</u> 56 320	<u>67 877</u> 56 320	<u>62 145</u> 56 320	<u>62 825</u> 56 320	<u>60 477</u> 56 320

225-203-0701	1		1	130	<u>10 285</u> 9 402	<u>10 452</u> 9 402	<u>10 841</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>16 857</u> 15 368	<u>17 140</u> 15 368	<u>17 797</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 312</u> 22 962	<u>25 762</u> 22 962	<u>26 808</u> 22 962
225-203-0704	4		1	480	<u>29 742</u> 26 578	<u>30 360</u> 26 578	<u>31 794</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>44 908</u> 40 862	<u>45 680</u> 40 862	<u>47 473</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 099</u> 79 734	<u>89 708</u> 79 734	<u>93 442</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>146 073</u> 133 975	<u>148 351</u> 133 975	<u>153 639</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>194 643</u> 175 470	<u>198 350</u> 175 470	<u>206 954</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 839</u> 11 662	<u>13 064</u> 11 662	<u>13 587</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 384</u> 21 606	<u>24 931</u> 21 606	<u>26 201</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 199</u> 45 834	<u>49 810</u> 45 834	<u>51 229</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 618</u> 50 896	<u>55 294</u> 50 896	<u>56 862</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>61 737</u> 56 320	<u>62 767</u> 56 320	<u>65 157</u> 56 320

225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>103 753</u> 96 549	<u>106 476</u> 96 549	<u>110 629</u> 96 549	<u>103 822</u> 96 549	<u>104 630</u> 96 549	<u>101 842</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>110 177</u> 102 425	<u>113 115</u> 102 425	<u>117 596</u> 102 425	<u>110 252</u> 102 425	<u>111 123</u> 102 425	<u>108 115</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 386</u> 14 193	<u>18 747</u> 14 193	<u>20 824</u> 14 193	<u>17 421</u> 14 193	<u>17 824</u> 14 193	<u>16 430</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 145</u> 26 217	<u>33 222</u> 26 217	<u>36 392</u> 26 217	<u>31 197</u> 26 217	<u>31 814</u> 26 217	<u>29 686</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>43 881</u> 38 330	<u>46 174</u> 38 330	<u>49 671</u> 38 330	<u>43 939</u> 38 330	<u>44 619</u> 38 330	<u>42 272</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>172 781</u> 157 842	<u>178 656</u> 157 842	<u>187 618</u> 157 842	<u>172 930</u> 157 842	<u>174 673</u> 157 842	<u>168 656</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>126 600</u> 111 737	<u>132 690</u> 111 737	<u>141 980</u> 111 737	<u>126 755</u> 111 737	<u>128 561</u> 111 737	<u>122 325</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>180 529</u> 164 712	<u>186 763</u> 164 712	<u>196 271</u> 164 712	<u>180 688</u> 164 712	<u>182 537</u> 164 712	<u>176 153</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 612</u> 3 254	<u>3 755</u> 3 254	<u>3 974</u> 3 254	<u>3 615</u> 3 254	<u>3 658</u> 3 254	<u>3 511</u> 3 254
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 690</u> 4 068	<u>4 948</u> 4 068	<u>5 341</u> 4 068	<u>4 696</u> 4 068	<u>4 773</u> 4 068	<u>4 509</u> 4 068
225-203-0803	-3		1	100	<u>5 760</u> 5 063	<u>6 046</u> 5 063	<u>6 483</u> 5 063	<u>5 767</u> 5 063	<u>5 852</u> 5 063	<u>5 558</u> 5 063
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 063</u> 6 961	<u>8 521</u> 6 961	<u>9 221</u> 6 961	<u>8 074</u> 6 961	<u>8 210</u> 6 961	<u>7 741</u> 6 961

225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>103 338</u> 96 549	<u>104 561</u> 96 549	<u>107 399</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>109 729</u> 102 425	<u>111 048</u> 102 425	<u>114 110</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 178</u> 14 193	<u>17 790</u> 14 193	<u>19 209</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>30 828</u> 26 217	<u>31 761</u> 26 217	<u>33 927</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>43 531</u> 38 330	<u>44 561</u> 38 330	<u>46 951</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>171 884</u> 157 842	<u>174 523</u> 157 842	<u>180 648</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>125 671</u> 111 737	<u>128 406</u> 111 737	<u>134 754</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>179 578</u> 164 712	<u>182 378</u> 164 712	<u>188 876</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012						
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 590</u> 3 254	<u>3 654</u> 3 254	<u>3 804</u> 3 254
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 650</u> 4 068	<u>4 766</u> 4 068	<u>5 035</u> 4 068
225-203-0803	-3		1	100	<u>5 716</u> 5 063	<u>5 845</u> 5 063	<u>6 143</u> 5 063
225-203-0804	-4		1	160	<u>7 993</u> 6 961	<u>8 199</u> 6 961	<u>8 677</u> 6 961

225-203-0805	-5		1	180	<u>9 562</u> 8 317	<u>10 078</u> 8 317	<u>10 865</u> 8 317	<u>9 575</u> 8 317	<u>9 728</u> 8 317	<u>9 200</u> 8 317
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 611</u> 10 215	<u>12 184</u> 10 215	<u>13 058</u> 10 215	<u>11 625</u> 10 215	<u>11 795</u> 10 215	<u>11 208</u> 10 215
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 210</u> 11 481	<u>13 926</u> 11 481	<u>15 019</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 440</u> 11 481	<u>12 707</u> 11 481
225-203-0808	-8		1	270	<u>14 709</u> 12 837	<u>15 483</u> 12 837	<u>16 663</u> 12 837	<u>14 729</u> 12 837	<u>14 958</u> 12 837	<u>14 166</u> 12 837
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 181</u> 14 103	<u>17 041</u> 14 103	<u>18 352</u> 14 103	<u>16 203</u> 14 103	<u>16 458</u> 14 103	<u>15 577</u> 14 103
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 160</u> 16 544	<u>20 249</u> 16 544	<u>21 911</u> 16 544	<u>19 188</u> 16 544	<u>19 511</u> 16 544	<u>18 396</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>17 087</u> 15 748	<u>17 724</u> 15 748	<u>17 474</u> 16 530	<u>17 099</u> 15 748	<u>17 301</u> 15 748	<u>16 894</u> 15 748
225-203-0903	20-5		1	175	<u>12 479</u> 11 503	<u>12 944</u> 11 503	<u>12 762</u> 12 073	<u>12 488</u> 11 503	<u>12 636</u> 11 503	<u>12 339</u> 11 503
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 722</u> 1 607	<u>1 775</u> 1 607	<u>1 754</u> 1 672	<u>1 723</u> 1 607	<u>1 740</u> 1 607	<u>1 706</u> 1 607
225-203-1002	10		1	40	<u>2 826</u> 2 604	<u>2 933</u> 2 604	<u>2 891</u> 2 734	<u>2 828</u> 2 604	<u>2 862</u> 2 604	<u>2 794</u> 2 604
225-203-1005	9		1	1000	<u>85 796</u> 83 679	<u>87 788</u> 83 679	<u>92 247</u> 83 679	<u>85 796</u> 83 679	<u>86 555</u> 83 679	<u>87 597</u> 83 679

**225-204.**



225-203-0805	-5		1	180	<u>9 483</u> 8 317	<u>9 715</u> 8 317	<u>10 253</u> 8 317
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 523</u> 10 215	<u>11 781</u> 10 215	<u>12 378</u> 10 215
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 100</u> 11 481	<u>13 422</u> 11 481	<u>14 169</u> 11 481
225-203-0808	-8		1	270	<u>14 591</u> 12 837	<u>14 939</u> 12 837	<u>15 745</u> 12 837
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 050</u> 14 103	<u>16 436</u> 14 103	<u>17 332</u> 14 103
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 994</u> 16 544	<u>19 483</u> 16 544	<u>20 618</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012						
225-203-0901	20-10		1	240	<u>17 014</u> 15 748	<u>17 730</u> 15 748	<u>17 955</u> 15 748
225-203-0903	20-5		1	175	<u>12 426</u> 11 503	<u>12 949</u> 11 503	<u>13 112</u> 11 503
225-203-1000	13015-2012						
225-203-1001	5		1	20	<u>1 716</u> 1 607	<u>1 775</u> 1 607	<u>1 794</u> 1 607
225-203-1002	10		1	40	<u>2 814</u> 2 604	<u>2 934</u> 2 604	<u>2 971</u> 2 604
225-203-1005	9		1	1000	<u>85 796</u> 83 679	<u>92 070</u> 83 679	<u>88 656</u> 83 679

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>363 898</u> 347 749	<u>370 533</u> 347 749	<u>367 939</u> 355 897	<u>364 024</u> 347 749	<u>366 133</u> 347 749	<u>361 894</u> 347 749
225-204-0102	2-		1	3000	<u>400 206</u> 381 261	<u>408 169</u> 381 261	<u>405 056</u> 391 038	<u>400 358</u> 381 261	<u>402 888</u> 381 261	<u>397 802</u> 381 261
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>305 230</u> 287 411	<u>313 192</u> 287 411	<u>310 079</u> 297 188	<u>305 382</u> 287 411	<u>307 912</u> 287 411	<u>302 826</u> 287 411
225-204-0104	3-		1	4300	<u>805 396</u> 791 116	<u>813 960</u> 791 116	<u>833 138</u> 791 116	<u>805 396</u> 791 116	<u>808 660</u> 791 116	<u>813 142</u> 791 116
225-204-0106	5-		1	6500	<u>969 955</u> 933 591	<u>986 130</u> 933 591	<u>988 318</u> 949 478	<u>970 201</u> 933 591	<u>975 546</u> 933 591	<u>968 974</u> 933 591
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 209 242</u> 1 171 893	<u>1 242 691</u> 1 171 893	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 199 997</u> 1 171 893	<u>1 207 815</u> 1 171 893
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 245 098</u> 2 185 955	<u>2 292 373</u> 2 185 955	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 232 032</u> 2 185 955	<u>2 243 081</u> 2 185 955
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 433 272</u> 2 368 830	<u>2 485 007</u> 2 368 830	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 418 974</u> 2 368 830	<u>2 431 065</u> 2 368 830
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>190 218</u> 186 313	<u>193 205</u> 186 313	<u>199 895</u> 186 313	<u>190 218</u> 186 313	<u>191 357</u> 186 313	<u>192 920</u> 186 313
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>194 663</u> 180 994	<u>201 033</u> 180 994	<u>198 542</u> 188 816	<u>194 784</u> 180 994	<u>196 808</u> 180 994	<u>192 739</u> 180 994
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>210 602</u> 205 464	<u>215 381</u> 205 464	<u>226 085</u> 205 464	<u>210 602</u> 205 464	<u>212 423</u> 205 464	<u>214 925</u> 205 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>237 045</u> 220 508	<u>244 742</u> 220 508	<u>241 733</u> 229 959	<u>237 192</u> 220 508	<u>239 638</u> 220 508	<u>234 721</u> 220 508

225-204-0100	13015-2012						
225-204-0101	1-		1	2500	<u>363 139</u> 347 749	<u>370 602</u> 347 749	<u>372 943</u> 347 749
225-204-0102	2-		1	3000	<u>399 295</u> 381 261	<u>408 252</u> 381 261	<u>411 061</u> 381 261
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>304 319</u> 287 411	<u>313 275</u> 287 411	<u>316 085</u> 287 411
225-204-0104	3-		1	4300	<u>805 396</u> 791 116	<u>832 376</u> 791 116	<u>817 694</u> 791 116
225-204-0106	5-		1	6500	<u>968 475</u> 933 591	<u>993 224</u> 933 591	<u>992 241</u> 933 591
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 241 363</u> 1 171 893	<u>1 215 754</u> 1 171 893
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 290 495</u> 2 185 955	<u>2 254 302</u> 2 185 955
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 482 952</u> 2 368 830	<u>2 443 344</u> 2 368 830
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>190 218</u> 186 313	<u>199 630</u> 186 313	<u>194 508</u> 186 313
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>193 934</u> 180 994	<u>201 099</u> 180 994	<u>203 346</u> 180 994
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>210 602</u> 205 464	<u>225 660</u> 205 464	<u>217 465</u> 205 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>236 165</u> 220 508	<u>244 822</u> 220 508	<u>247 538</u> 220 508

225-204-0116	3-0		1	2900	<u>247 536</u> 241 411	<u>253 312</u> 241 411	<u>266 245</u> 241 411	<u>247 536</u> 241 411	<u>249 737</u> 241 411	<u>252 760</u> 241 411
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>403 243</u> 385 457	<u>411 704</u> 385 457	<u>412 849</u> 393 767	<u>403 372</u> 385 457	<u>406 168</u> 385 457	<u>402 731</u> 385 457
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>437 516</u> 419 323	<u>445 977</u> 419 323	<u>447 121</u> 427 633	<u>437 645</u> 419 323	<u>440 440</u> 419 323	<u>437 003</u> 419 323
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>490 450</u> 463 429	<u>502 341</u> 463 429	<u>497 692</u> 478 029	<u>490 677</u> 463 429	<u>494 455</u> 463 429	<u>486 860</u> 463 429
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>511 636</u> 484 364	<u>523 527</u> 484 364	<u>518 878</u> 498 964	<u>511 863</u> 484 364	<u>515 641</u> 484 364	<u>508 046</u> 484 364
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>502 026</u> 459 603	<u>518 649</u> 459 603	<u>544 005</u> 459 603	<u>502 449</u> 459 603	<u>507 379</u> 459 603	<u>490 357</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>600 513</u> 566 886	<u>615 377</u> 566 886	<u>609 565</u> 585 136	<u>600 797</u> 566 886	<u>605 519</u> 566 886	<u>596 025</u> 566 886
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>650 747</u> 600 901	<u>669 949</u> 600 901	<u>699 240</u> 600 901	<u>651 235</u> 600 901	<u>656 930</u> 600 901	<u>637 267</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>750 818</u> 734 545	<u>764 161</u> 734 545	<u>794 043</u> 734 545	<u>750 818</u> 734 545	<u>755 903</u> 734 545	<u>762 887</u> 734 545
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>688 714</u> 638 417	<u>707 916</u> 638 417	<u>737 207</u> 638 417	<u>689 202</u> 638 417	<u>694 897</u> 638 417	<u>675 234</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>596 190</u> 568 767	<u>607 603</u> 568 767	<u>603 140</u> 582 780	<u>596 407</u> 568 767	<u>600 034</u> 568 767	<u>592 743</u> 568 767
225-204-0131	5-		1	6250	<u>829 117</u> 789 703	<u>845 706</u> 789 703	<u>839 220</u> 810 071	<u>829 434</u> 789 703	<u>834 705</u> 789 703	<u>824 108</u> 789 703
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 249 198</u> 1 211 375	<u>1 282 647</u> 1 211 375	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 239 953</u> 1 211 375	<u>1 247 771</u> 1 211 375

225-204-0116	3-0		1	2900	<u>247 536</u> 241 411	<u>265 732</u> 241 411	<u>255 830</u> 241 411
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>402 469</u> 385 457	<u>415 415</u> 385 457	<u>414 901</u> 385 457
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>436 742</u> 419 323	<u>449 688</u> 419 323	<u>449 173</u> 419 323
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>489 090</u> 463 429	<u>502 465</u> 463 429	<u>506 660</u> 463 429
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>510 276</u> 484 364	<u>523 651</u> 484 364	<u>527 846</u> 484 364
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>499 490</u> 459 603	<u>506 956</u> 459 603	<u>524 283</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>598 813</u> 566 886	<u>615 531</u> 566 886	<u>620 776</u> 566 886
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>647 818</u> 600 901	<u>656 442</u> 600 901	<u>676 458</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>750 818</u> 734 545	<u>792 856</u> 734 545	<u>769 979</u> 734 545
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>685 784</u> 638 417	<u>694 409</u> 638 417	<u>714 425</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>594 884</u> 568 767	<u>607 721</u> 568 767	<u>611 748</u> 568 767
225-204-0131	5-		1	6250	<u>827 220</u> 789 703	<u>845 879</u> 789 703	<u>851 731</u> 789 703
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 281 319</u> 1 211 375	<u>1 255 710</u> 1 211 375

225-204-0150	2-05		1	2400	<u>206 725</u> 201 634	<u>211 505</u> 201 634	<u>222 209</u> 201 634	<u>206 725</u> 201 634	<u>208 547</u> 201 634	<u>211 048</u> 201 634
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>163 633</u> 154 120	<u>168 561</u> 154 120	<u>169 227</u> 158 959	<u>163 709</u> 154 120	<u>165 337</u> 154 120	<u>163 335</u> 154 120
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>217 222</u> 200 919	<u>224 919</u> 200 919	<u>221 909</u> 210 370	<u>217 369</u> 200 919	<u>219 814</u> 200 919	<u>214 897</u> 200 919
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>192 352</u> 180 509	<u>198 574</u> 180 509	<u>199 415</u> 186 619	<u>192 447</u> 180 509	<u>194 503</u> 180 509	<u>191 975</u> 180 509
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>272 281</u> 253 432	<u>281 039</u> 253 432	<u>277 615</u> 264 187	<u>272 448</u> 253 432	<u>275 231</u> 253 432	<u>269 636</u> 253 432
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>256 023</u> 241 894	<u>263 239</u> 241 894	<u>264 216</u> 248 982	<u>256 133</u> 241 894	<u>258 517</u> 241 894	<u>255 585</u> 241 894
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>463 929</u> 430 132	<u>476 826</u> 430 132	<u>496 499</u> 430 132	<u>464 257</u> 430 132	<u>468 082</u> 430 132	<u>454 875</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>599 304</u> 552 897	<u>617 216</u> 552 897	<u>644 540</u> 552 897	<u>599 759</u> 552 897	<u>605 072</u> 552 897	<u>586 730</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 112 987</u> 1 079 080	<u>1 143 091</u> 1 079 080	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 104 667</u> 1 079 080	<u>1 111 703</u> 1 079 080
225-204-0176	-2		1	3640	<u>302 529</u> 294 938	<u>309 778</u> 294 938	<u>326 012</u> 294 938	<u>302 529</u> 294 938	<u>305 292</u> 294 938	<u>309 086</u> 294 938
225-204-0178	-4		1	2180	<u>309 494</u> 295 505	<u>315 280</u> 295 505	<u>313 017</u> 302 610	<u>309 604</u> 295 505	<u>311 442</u> 295 505	<u>307 746</u> 295 505
225-204-0179	-5		1	2760	<u>383 466</u> 365 855	<u>390 791</u> 365 855	<u>387 927</u> 374 849	<u>383 605</u> 365 855	<u>385 933</u> 365 855	<u>381 254</u> 365 855
225-204-0180	-6		1	2720	<u>425 266</u> 409 820	<u>432 035</u> 409 820	<u>432 951</u> 416 468	<u>425 370</u> 409 820	<u>427 606</u> 409 820	<u>424 856</u> 409 820

225-204-0150	2-05		1	2400	<u>206 725</u> 201 634	<u>221 784</u> 201 634	<u>213 589</u> 201 634
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>163 183</u> 154 120	<u>170 722</u> 154 120	<u>170 422</u> 154 120
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>216 341</u> 200 919	<u>224 999</u> 200 919	<u>227 715</u> 200 919
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>191 783</u> 180 509	<u>201 302</u> 180 509	<u>200 924</u> 180 509
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>271 279</u> 253 432	<u>281 131</u> 253 432	<u>284 221</u> 253 432
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>255 362</u> 241 894	<u>266 404</u> 241 894	<u>265 966</u> 241 894
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>461 962</u> 430 132	<u>467 754</u> 430 132	<u>481 198</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>596 571</u> 552 897	<u>604 617</u> 552 897	<u>623 288</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 141 896</u> 1 079 080	<u>1 118 848</u> 1 079 080
225-204-0176	-2		1	3640	<u>302 529</u> 294 938	<u>325 368</u> 294 938	<u>312 939</u> 294 938
225-204-0178	-4		1	2180	<u>308 832</u> 295 505	<u>315 340</u> 295 505	<u>317 381</u> 295 505
225-204-0179	-5		1	2760	<u>382 628</u> 365 855	<u>390 868</u> 365 855	<u>393 452</u> 365 855
225-204-0180	-6		1	2720	<u>424 647</u> 409 820	<u>435 004</u> 409 820	<u>434 592</u> 409 820

225-204-0181	15.15		1	2500	<u>401 448</u> 393 938	<u>406 427</u> 393 938	<u>417 577</u> 393 938	<u>401 448</u> 393 938	<u>403 345</u> 393 938	<u>405 951</u> 393 938
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>443 749</u> 435 188	<u>449 724</u> 435 188	<u>463 104</u> 435 188	<u>443 749</u> 435 188	<u>446 026</u> 435 188	<u>449 153</u> 435 188
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>289 434</u> 272 806	<u>298 019</u> 272 806	<u>299 181</u> 281 238	<u>289 565</u> 272 806	<u>292 402</u> 272 806	<u>288 914</u> 272 806
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>353 250</u> 345 321	<u>360 022</u> 345 321	<u>375 185</u> 345 321	<u>353 250</u> 345 321	<u>355 831</u> 345 321	<u>359 375</u> 345 321
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 423 429</u> 1 387 375	<u>1 451 303</u> 1 387 375	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 415 725</u> 1 387 375	<u>1 422 240</u> 1 387 375
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>264 619</u> 250 197	<u>271 960</u> 250 197	<u>272 953</u> 257 408	<u>264 731</u> 250 197	<u>267 156</u> 250 197	<u>264 174</u> 250 197
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>427 250</u> 417 509	<u>435 715</u> 417 509	<u>454 669</u> 417 509	<u>427 250</u> 417 509	<u>430 476</u> 417 509	<u>434 906</u> 417 509
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>413 887</u> 388 863	<u>425 167</u> 388 863	<u>420 757</u> 402 713	<u>414 102</u> 388 863	<u>417 686</u> 388 863	<u>410 481</u> 388 863
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>392 424</u> 366 589	<u>404 301</u> 366 589	<u>399 658</u> 381 173	<u>392 651</u> 366 589	<u>396 425</u> 366 589	<u>388 837</u> 366 589
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>415 275</u> 389 169	<u>427 152</u> 389 169	<u>422 508</u> 403 753	<u>415 501</u> 389 169	<u>419 275</u> 389 169	<u>411 688</u> 389 169
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>542 992</u> 506 970	<u>559 580</u> 506 970	<u>553 095</u> 527 338	<u>543 308</u> 506 970	<u>548 579</u> 506 970	<u>537 983</u> 506 970
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>600 046</u> 563 348	<u>616 634</u> 563 348	<u>610 149</u> 583 716	<u>600 362</u> 563 348	<u>605 633</u> 563 348	<u>595 037</u> 563 348
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>478 079</u> 450 990	<u>492 015</u> 450 990	<u>493 900</u> 464 678	<u>478 292</u> 450 990	<u>482 896</u> 450 990	<u>477 235</u> 450 990



225-204-0181	15.15		1	2500	<u>401 448</u> 393 938	<u>417 134</u> 393 938	<u>408 598</u> 393 938
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>443 749</u> 435 188	<u>462 573</u> 435 188	<u>452 329</u> 435 188
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>288 649</u> 272 806	<u>301 785</u> 272 806	<u>301 263</u> 272 806
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>353 250</u> 345 321	<u>374 583</u> 345 321	<u>362 974</u> 345 321
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 450 196</u> 1 387 375	<u>1 428 855</u> 1 387 375
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>263 947</u> 250 197	<u>275 180</u> 250 197	<u>274 733</u> 250 197
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>427 250</u> 417 509	<u>453 916</u> 417 509	<u>439 405</u> 417 509
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>412 597</u> 388 863	<u>425 285</u> 388 863	<u>429 265</u> 388 863
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>391 066</u> 366 589	<u>404 425</u> 366 589	<u>408 616</u> 366 589
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>413 916</u> 389 169	<u>427 276</u> 389 169	<u>431 467</u> 389 169
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>541 094</u> 506 970	<u>559 753</u> 506 970	<u>565 606</u> 506 970
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>598 149</u> 563 348	<u>616 807</u> 563 348	<u>622 660</u> 563 348
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>476 804</u> 450 990	<u>498 127</u> 450 990	<u>497 280</u> 450 990

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>491 274</u> 458 942	<u>506 137</u> 458 942	<u>500 326</u> 477 192	<u>491 557</u> 458 942	<u>496 280</u> 458 942	<u>486 786</u> 458 942
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>396 563</u> 371 744	<u>407 843</u> 371 744	<u>403 433</u> 385 594	<u>396 778</u> 371 744	<u>400 362</u> 371 744	<u>393 156</u> 371 744
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>290 308</u> 285 018	<u>293 654</u> 285 018	<u>301 147</u> 285 018	<u>290 308</u> 285 018	<u>291 583</u> 285 018	<u>293 335</u> 285 018
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>315 689</u> 309 768	<u>319 633</u> 309 768	<u>328 463</u> 309 768	<u>315 689</u> 309 768	<u>317 192</u> 309 768	<u>319 256</u> 309 768
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>368 537</u> 361 527	<u>373 317</u> 361 527	<u>384 020</u> 361 527	<u>368 537</u> 361 527	<u>370 358</u> 361 527	<u>372 860</u> 361 527
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>524 772</u> 514 446	<u>532 201</u> 514 446	<u>548 836</u> 514 446	<u>524 772</u> 514 446	<u>527 603</u> 514 446	<u>531 491</u> 514 446
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>537 991</u> 527 509	<u>545 420</u> 527 509	<u>562 055</u> 527 509	<u>537 991</u> 527 509	<u>540 822</u> 527 509	<u>544 710</u> 527 509
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>576 240</u> 564 732	<u>584 704</u> 564 732	<u>603 659</u> 564 732	<u>576 240</u> 564 732	<u>579 466</u> 564 732	<u>583 896</u> 564 732
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>589 459</u> 577 795	<u>597 924</u> 577 795	<u>616 878</u> 577 795	<u>589 459</u> 577 795	<u>592 685</u> 577 795	<u>597 115</u> 577 795
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>799 671</u> 784 634	<u>809 729</u> 784 634	<u>832 251</u> 784 634	<u>799 671</u> 784 634	<u>803 504</u> 784 634	<u>808 768</u> 784 634
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>771 111</u> 755 170	<u>783 419</u> 755 170	<u>810 982</u> 755 170	<u>771 111</u> 755 170	<u>775 802</u> 755 170	<u>782 244</u> 755 170
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>844 960</u> 828 143	<u>857 268</u> 828 143	<u>884 830</u> 828 143	<u>844 960</u> 828 143	<u>849 651</u> 828 143	<u>856 093</u> 828 143

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>489 574</u> 458 942	<u>506 292</u> 458 942	<u>511 536</u> 458 942
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>395 272</u> 371 744	<u>407 960</u> 371 744	<u>411 940</u> 371 744
225-204-0200	13015-2012		1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>290 308</u> 285 018	<u>300 849</u> 285 018	<u>295 113</u> 285 018
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>315 689</u> 309 768	<u>328 113</u> 309 768	<u>321 352</u> 309 768
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>368 537</u> 361 527	<u>383 595</u> 361 527	<u>375 401</u> 361 527
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>524 772</u> 514 446	<u>548 176</u> 514 446	<u>535 439</u> 514 446
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>537 991</u> 527 509	<u>561 395</u> 527 509	<u>548 659</u> 527 509
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>576 240</u> 564 732	<u>602 906</u> 564 732	<u>588 395</u> 564 732
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>589 459</u> 577 795	<u>616 125</u> 577 795	<u>601 614</u> 577 795
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>799 671</u> 784 634	<u>831 357</u> 784 634	<u>814 114</u> 784 634
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>771 111</u> 755 170	<u>809 887</u> 755 170	<u>788 786</u> 755 170
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>844 960</u> 828 143	<u>883 736</u> 828 143	<u>862 634</u> 828 143

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>515 127</u> 505 411	<u>521 659</u> 505 411	<u>536 288</u> 505 411	<u>515 127</u> 505 411	<u>517 616</u> 505 411	<u>521 035</u> 505 411
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>659 124</u> 646 875	<u>667 150</u> 646 875	<u>685 123</u> 646 875	<u>659 124</u> 646 875	<u>662 182</u> 646 875	<u>666 383</u> 646 875
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>896 622</u> 880 875	<u>905 883</u> 880 875	<u>926 621</u> 880 875	<u>896 622</u> 880 875	<u>900 151</u> 880 875	<u>904 998</u> 880 875
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>980 819</u> 963 469	<u>991 175</u> 963 469	<u>1 014 367</u> 963 469	<u>980 819</u> 963 469	<u>984 766</u> 963 469	<u>990 186</u> 963 469
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>899 927</u> 883 536	<u>910 283</u> 883 536	<u>933 475</u> 883 536	<u>899 927</u> 883 536	<u>903 874</u> 883 536	<u>909 294</u> 883 536
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>718 421</u> 705 469	<u>726 447</u> 705 469	<u>744 420</u> 705 469	<u>718 421</u> 705 469	<u>721 479</u> 705 469	<u>725 680</u> 705 469
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>936 469</u> 920 250	<u>945 730</u> 920 250	<u>966 469</u> 920 250	<u>936 469</u> 920 250	<u>939 999</u> 920 250	<u>944 846</u> 920 250
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>881 142</u> 864 973	<u>891 498</u> 864 973	<u>914 689</u> 864 973	<u>881 142</u> 864 973	<u>885 088</u> 864 973	<u>890 509</u> 864 973
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>711 874</u> 699 000	<u>719 900</u> 699 000	<u>737 874</u> 699 000	<u>711 874</u> 699 000	<u>714 933</u> 699 000	<u>719 134</u> 699 000
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>924 743</u> 906 518	<u>937 888</u> 906 518	<u>967 323</u> 906 518	<u>924 743</u> 906 518	<u>929 753</u> 906 518	<u>936 632</u> 906 518
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 064 078</u> 1 027 223	<u>1 099 311</u> 1 027 223	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 054 340</u> 1 027 223	<u>1 062 575</u> 1 027 223
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 220 244</u> 1 184 759	<u>1 250 794</u> 1 184 759	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 211 801</u> 1 184 759	<u>1 218 941</u> 1 184 759
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 355 920</u> 1 314 991	<u>1 392 045</u> 1 314 991	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 345 936</u> 1 314 991	<u>1 354 379</u> 1 314 991

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>515 127</u> 505 411	<u>535 707</u> 505 411	<u>524 507</u> 505 411
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>659 124</u> 646 875	<u>684 410</u> 646 875	<u>670 649</u> 646 875
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>896 622</u> 880 875	<u>925 798</u> 880 875	<u>909 920</u> 880 875
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>980 819</u> 963 469	<u>1 013 446</u> 963 469	<u>995 691</u> 963 469
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>899 927</u> 883 536	<u>932 554</u> 883 536	<u>914 798</u> 883 536
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>718 421</u> 705 469	<u>743 706</u> 705 469	<u>729 946</u> 705 469
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>936 469</u> 920 250	<u>965 645</u> 920 250	<u>949 768</u> 920 250
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>881 142</u> 864 973	<u>913 768</u> 864 973	<u>896 013</u> 864 973
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>711 874</u> 699 000	<u>737 160</u> 699 000	<u>723 400</u> 699 000
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>924 743</u> 906 518	<u>966 154</u> 906 518	<u>943 619</u> 906 518
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 097 912</u> 1 027 223	<u>1 070 937</u> 1 027 223
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 249 581</u> 1 184 759	<u>1 226 192</u> 1 184 759
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 390 611</u> 1 314 991	<u>1 362 953</u> 1 314 991

8.04-08-2023

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 146 770</u> 1 112 156	<u>1 177 320</u> 1 112 156	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 138 327</u> 1 112 156	<u>1 145 467</u> 1 112 156
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 280 345</u> 1 240 313	<u>1 316 470</u> 1 240 313	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 270 361</u> 1 240 313	<u>1 278 804</u> 1 240 313
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 372 220</u> 1 331 098	<u>1 408 345</u> 1 331 098	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 362 236</u> 1 331 098	<u>1 370 679</u> 1 331 098
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 246 738</u> 1 210 786	<u>1 277 512</u> 1 210 786	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 238 233</u> 1 210 786	<u>1 245 426</u> 1 210 786
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 519 905</u> 1 474 884	<u>1 559 152</u> 1 474 884	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 509 058</u> 1 474 884	<u>1 518 231</u> 1 474 884
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 210 758</u> 1 175 232	<u>1 241 531</u> 1 175 232	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 202 253</u> 1 175 232	<u>1 209 445</u> 1 175 232
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 485 018</u> 1 440 411	<u>1 524 265</u> 1 440 411	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 474 171</u> 1 440 411	<u>1 483 344</u> 1 440 411
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 257 771</u> 1 221 688	<u>1 288 544</u> 1 221 688	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 249 266</u> 1 221 688	<u>1 256 458</u> 1 221 688
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 538 392</u> 1 493 152	<u>1 577 639</u> 1 493 152	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 527 545</u> 1 493 152	<u>1 536 718</u> 1 493 152
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>63 353</u> 61 777	<u>64 847</u> 61 777	<u>68 192</u> 61 777	<u>63 353</u> 61 777	<u>63 922</u> 61 777	<u>64 704</u> 61 777
225-204-0302	95-1		1	750	<u>53 992</u> 48 636	<u>56 142</u> 48 636	<u>59 421</u> 48 636	<u>54 047</u> 48 636	<u>54 685</u> 48 636	<u>52 483</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 335</u> 64 723	<u>67 829</u> 64 723	<u>71 173</u> 64 723	<u>66 335</u> 64 723	<u>66 904</u> 64 723	<u>67 686</u> 64 723

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 176 107</u> 1 112 156	<u>1 152 718</u> 1 112 156
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 315 036</u> 1 240 313	<u>1 287 378</u> 1 240 313
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 406 911</u> 1 331 098	<u>1 379 254</u> 1 331 098
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 276 290</u> 1 210 786	<u>1 252 730</u> 1 210 786
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 557 593</u> 1 474 884	<u>1 527 546</u> 1 474 884
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 240 309</u> 1 175 232	<u>1 216 749</u> 1 175 232
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 522 707</u> 1 440 411	<u>1 492 659</u> 1 440 411
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 287 322</u> 1 221 688	<u>1 263 762</u> 1 221 688
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 576 080</u> 1 493 152	<u>1 546 033</u> 1 493 152
225-204-0300	2387-2013						
225-204-0301	95-2		1	750	<u>63 353</u> 61 777	<u>68 059</u> 61 777	<u>65 498</u> 61 777
225-204-0302	95-1		1	750	<u>53 665</u> 48 636	<u>54 630</u> 48 636	<u>56 871</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 335</u> 64 723	<u>71 041</u> 64 723	<u>68 480</u> 64 723

225-204-0304	95-3		1	800	<u>94 022</u> 92 027	<u>95 615</u> 92 027	<u>99 183</u> 92 027	<u>94 022</u> 92 027	<u>94 629</u> 92 027	<u>95 463</u> 92 027
225-204-0307	105		1	1175	<u>85 936</u> 80 638					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>82 910</u> 80 634	<u>85 250</u> 80 634	<u>90 490</u> 80 634	<u>82 910</u> 80 634	<u>83 801</u> 80 634	<u>85 026</u> 80 634
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>105 173</u> 102 688	<u>107 414</u> 102 688	<u>112 431</u> 102 688	<u>105 173</u> 102 688	<u>106 027</u> 102 688	<u>107 200</u> 102 688
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 858</u> 80 792					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>84 941</u> 82 696	<u>87 182</u> 82 696	<u>92 199</u> 82 696	<u>84 941</u> 82 696	<u>85 795</u> 82 696	<u>86 968</u> 82 696
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>90 225</u> 87 913	<u>92 476</u> 87 913	<u>97 516</u> 87 913	<u>90 225</u> 87 913	<u>91 083</u> 87 913	<u>92 261</u> 87 913
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>354 411</u> 346 304	<u>361 481</u> 346 304	<u>377 314</u> 346 304	<u>354 411</u> 346 304	<u>357 106</u> 346 304	<u>360 806</u> 346 304
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>338 286</u> 330 370	<u>345 357</u> 330 370	<u>361 189</u> 330 370	<u>338 286</u> 330 370	<u>340 981</u> 330 370	<u>344 681</u> 330 370
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					



225-204-0304	95-3		1	800	<u>94 022</u> 92 027	<u>99 041</u> 92 027	<u>96 310</u> 92 027
225-204-0307	105		1	1175			
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>82 910</u> 80 634	<u>90 282</u> 80 634	<u>86 270</u> 80 634
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>105 173</u> 102 688	<u>112 232</u> 102 688	<u>108 390</u> 102 688
225-204-0310	105-5		1	1100			
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>84 941</u> 82 696	<u>92 000</u> 82 696	<u>88 159</u> 82 696
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>90 225</u> 87 913	<u>97 315</u> 87 913	<u>93 457</u> 87 913
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>354 411</u> 346 304	<u>376 685</u> 346 304	<u>364 564</u> 346 304
225-204-0314	164-9,3		1	3550			
225-204-0315	164-10,3		1	3550			
225-204-0316	164-10,7		1	3550			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>338 286</u> 330 370	<u>360 560</u> 330 370	<u>348 439</u> 330 370
225-204-0318	164-12,7		1	3550			

225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>340 401</u> 323 933	<u>348 488</u> 323 933	<u>349 583</u> 331 877	<u>340 524</u> 323 933	<u>343 196</u> 323 933	<u>339 911</u> 323 933
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>663 942</u> 650 768	<u>673 539</u> 650 768	<u>695 031</u> 650 768	<u>663 942</u> 650 768	<u>667 599</u> 650 768	<u>672 622</u> 650 768
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>724 523</u> 710 600	<u>734 176</u> 710 600	<u>755 793</u> 710 600	<u>724 523</u> 710 600	<u>728 202</u> 710 600	<u>733 254</u> 710 600
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>687 489</u> 674 005	<u>697 142</u> 674 005	<u>718 759</u> 674 005	<u>687 489</u> 674 005	<u>691 168</u> 674 005	<u>696 220</u> 674 005
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 078 250</u> 1 045 774	<u>1 106 874</u> 1 045 774	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 070 339</u> 1 045 774	<u>1 077 029</u> 1 045 774
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 052 939</u> 1 021 781	<u>1 080 081</u> 1 021 781	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 045 437</u> 1 021 781	<u>1 051 781</u> 1 021 781
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>676 962</u> 663 338	<u>687 095</u> 663 338	<u>709 787</u> 663 338	<u>676 962</u> 663 338	<u>680 824</u> 663 338	<u>686 127</u> 663 338
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>747 953</u> 733 749	<u>757 612</u> 733 749	<u>779 243</u> 733 749	<u>747 953</u> 733 749	<u>751 634</u> 733 749	<u>756 690</u> 733 749
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>931 667</u> 915 120	<u>941 626</u> 915 120	<u>963 925</u> 915 120	<u>931 667</u> 915 120	<u>935 462</u> 915 120	<u>940 674</u> 915 120
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 323 924</u> 1 289 554	<u>1 351 067</u> 1 289 554	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 316 422</u> 1 289 554	<u>1 322 766</u> 1 289 554
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 371 235</u> 1 336 304	<u>1 398 378</u> 1 336 304	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 363 733</u> 1 336 304	<u>1 370 077</u> 1 336 304

225-204-0319	164-14,3		1	3550			
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>339 661</u> 323 933	<u>352 036</u> 323 933	<u>351 544</u> 323 933
225-204-0400	35 - 750 2387-2013						
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>663 942</u> 650 768	<u>694 178</u> 650 768	<u>677 724</u> 650 768
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>724 523</u> 710 600	<u>754 935</u> 710 600	<u>738 385</u> 710 600
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>687 489</u> 674 005	<u>717 901</u> 674 005	<u>701 351</u> 674 005
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 105 737</u> 1 045 774	<u>1 083 823</u> 1 045 774
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 079 004</u> 1 021 781	<u>1 058 223</u> 1 021 781
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>676 962</u> 663 338	<u>708 886</u> 663 338	<u>691 513</u> 663 338
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>747 953</u> 733 749	<u>778 384</u> 733 749	<u>761 824</u> 733 749
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>931 667</u> 915 120	<u>963 039</u> 915 120	<u>945 967</u> 915 120
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 349 989</u> 1 289 554	<u>1 329 209</u> 1 289 554
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 397 300</u> 1 336 304	<u>1 376 520</u> 1 336 304

225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 730 143</u> 1 690 955	<u>1 757 286</u> 1 690 955	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 722 641</u> 1 690 955	<u>1 728 985</u> 1 690 955
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 651 600</u> 1 613 344	<u>1 678 743</u> 1 613 344	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 644 098</u> 1 613 344	<u>1 650 442</u> 1 613 344
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 300 169</u> 1 266 080	<u>1 327 312</u> 1 266 080	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 292 668</u> 1 266 080	<u>1 299 011</u> 1 266 080
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 517 044</u> 1 480 384	<u>1 544 187</u> 1 480 384	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 509 543</u> 1 480 384	<u>1 515 887</u> 1 480 384
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 018 304</u> 985 302	<u>1 048 724</u> 985 302	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 009 896</u> 985 302	<u>1 017 006</u> 985 302
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>989 407</u> 970 141	<u>1 003 048</u> 970 141	<u>1 033 593</u> 970 141	<u>989 407</u> 970 141	<u>994 605</u> 970 141	<u>1 001 745</u> 970 141
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 091 301</u> 1 056 909	<u>1 122 484</u> 1 056 909	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 082 682</u> 1 056 909	<u>1 089 971</u> 1 056 909
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 083 318</u> 1 049 671	<u>1 113 556</u> 1 049 671	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 074 961</u> 1 049 671	<u>1 082 028</u> 1 049 671
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 131 414</u> 1 096 669	<u>1 162 419</u> 1 096 669	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 122 845</u> 1 096 669	<u>1 130 091</u> 1 096 669
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 078 700</u> 1 047 710	<u>1 105 156</u> 1 047 710	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 071 388</u> 1 047 710	<u>1 077 572</u> 1 047 710
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 645 763</u> 1 604 920	<u>1 676 768</u> 1 604 920	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 637 194</u> 1 604 920	<u>1 644 441</u> 1 604 920
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 662 163</u> 1 621 125	<u>1 693 168</u> 1 621 125	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 653 594</u> 1 621 125	<u>1 660 841</u> 1 621 125
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 756 487</u> 1 714 330	<u>1 787 492</u> 1 714 330	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 747 918</u> 1 714 330	<u>1 755 164</u> 1 714 330

225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 756 208</u> 1 690 955	<u>1 735 427</u> 1 690 955
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 677 665</u> 1 613 344	<u>1 656 884</u> 1 613 344
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 326 234</u> 1 266 080	<u>1 305 454</u> 1 266 080
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 543 109</u> 1 480 384	<u>1 522 329</u> 1 480 384
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 047 516</u> 985 302	<u>1 024 226</u> 985 302
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>989 407</u> 970 141	<u>1 032 380</u> 970 141	<u>1 008 995</u> 970 141
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 121 246</u> 1 056 909	<u>1 097 372</u> 1 056 909
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 112 355</u> 1 049 671	<u>1 089 205</u> 1 049 671
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 161 188</u> 1 096 669	<u>1 137 450</u> 1 096 669
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 104 106</u> 1 047 710	<u>1 083 851</u> 1 047 710
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 675 537</u> 1 604 920	<u>1 651 800</u> 1 604 920
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 691 937</u> 1 621 125	<u>1 668 200</u> 1 621 125
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 786 261</u> 1 714 330	<u>1 762 523</u> 1 714 330

225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 716 630</u> 1 674 946	<u>1 747 636</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 708 061</u> 1 674 946	<u>1 715 308</u> 1 674 946
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 779 347</u> 1 736 920	<u>1 810 352</u> 1 736 920	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 770 778</u> 1 736 920	<u>1 778 025</u> 1 736 920
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 716 630</u> 1 674 946	<u>1 747 636</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 708 061</u> 1 674 946	<u>1 715 308</u> 1 674 946
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 021 879</u> 988 491	<u>1 052 799</u> 988 491	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 013 333</u> 988 491	<u>1 020 560</u> 988 491
225-204-0500	35 - 750 2387-2013									
225-204-0501	22		1	5870	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 011 359</u> 981 357	<u>1 037 538</u> 981 357	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 004 123</u> 981 357	<u>1 010 242</u> 981 357
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 575 513</u> 1 538 821	<u>1 601 692</u> 1 538 821	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 568 277</u> 1 538 821	<u>1 574 396</u> 1 538 821
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>920 766</u> 906 988	<u>925 944</u> 906 988	<u>937 540</u> 906 988	<u>920 766</u> 906 988	<u>922 740</u> 906 988	<u>925 450</u> 906 988
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>921 682</u> 907 398	<u>927 756</u> 907 398	<u>941 359</u> 907 398	<u>921 682</u> 907 398	<u>923 997</u> 907 398	<u>927 176</u> 907 398
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>798 209</u> 784 069	<u>806 673</u> 784 069	<u>825 628</u> 784 069	<u>798 209</u> 784 069	<u>801 435</u> 784 069	<u>805 865</u> 784 069
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>925 344</u> 909 037	<u>935 004</u> 909 037	<u>956 634</u> 909 037	<u>925 344</u> 909 037	<u>929 026</u> 909 037	<u>934 081</u> 909 037
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>87 972</u> 83 143	<u>90 096</u> 83 143	<u>89 266</u> 85 750	<u>88 013</u> 83 143	<u>88 688</u> 83 143	<u>87 331</u> 83 143

225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 746 404</u> 1 674 946	<u>1 722 667</u> 1 674 946
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 809 121</u> 1 736 920	<u>1 785 384</u> 1 736 920
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 746 404</u> 1 674 946	<u>1 722 667</u> 1 674 946
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 051 571</u> 988 491	<u>1 027 898</u> 988 491
225-204-0500	35 - 750 2387-2013						
225-204-0501	22		1	5870	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 036 499</u> 981 357	<u>1 016 456</u> 981 357
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 600 653</u> 1 538 821	<u>1 580 609</u> 1 538 821
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>920 766</u> 906 988	<u>937 080</u> 906 988	<u>928 202</u> 906 988
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>921 682</u> 907 398	<u>940 819</u> 907 398	<u>930 405</u> 907 398
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>798 209</u> 784 069	<u>824 875</u> 784 069	<u>810 364</u> 784 069
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>925 344</u> 909 037	<u>955 775</u> 909 037	<u>939 215</u> 909 037
225-204-0600	937-92						
225-204-0601	1		1	800	<u>87 730</u> 83 143	<u>90 118</u> 83 143	<u>90 867</u> 83 143

225-204-0602	2		1	675	<u>68 469</u> 64 462	<u>70 260</u> 64 462	<u>69 560</u> 66 662	<u>68 503</u> 64 462	<u>69 072</u> 64 462	<u>67 928</u> 64 462
225-204-0603	3		1	550	<u>58 129</u> 54 836	<u>59 588</u> 54 836	<u>59 018</u> 56 628	<u>58 156</u> 54 836	<u>58 620</u> 54 836	<u>57 688</u> 54 836
225-204-0604	4		1	475	<u>51 108</u> 48 254	<u>52 369</u> 48 254	<u>51 876</u> 49 802	<u>51 132</u> 48 254	<u>51 533</u> 48 254	<u>50 728</u> 48 254
225-204-0605	5		1	400	<u>40 151</u> 37 782	<u>41 213</u> 37 782	<u>40 798</u> 39 085	<u>40 172</u> 37 782	<u>40 509</u> 37 782	<u>39 831</u> 37 782
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>46 656</u> 44 209	<u>47 717</u> 44 209	<u>47 302</u> 45 513	<u>46 676</u> 44 209	<u>47 013</u> 44 209	<u>46 335</u> 44 209
225-204-0607	-1		1	300	<u>24 535</u> 22 824	<u>25 332</u> 22 824	<u>25 020</u> 23 802	<u>24 551</u> 22 824	<u>24 804</u> 22 824	<u>24 295</u> 22 824
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013									
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 267</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846	<u>62 841</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>61 445</u> 59 846	<u>61 719</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 305</u> 59 846	<u>61 903</u> 59 846	<u>63 150</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>61 835</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 346</u> 59 846	<u>62 036</u> 59 846	<u>63 474</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>61 587</u> 59 846	<u>61 957</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>61 388</u> 59 846	<u>62 174</u> 59 846	<u>63 813</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>61 663</u> 59 846	<u>62 085</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 008</u> 68 253	<u>70 894</u> 68 253	<u>72 743</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>70 318</u> 68 253	<u>70 793</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 053</u> 68 253	<u>71 042</u> 68 253	<u>73 104</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>70 399</u> 68 253	<u>70 929</u> 68 253



225-204-0602	2		1	675	<u>68 264</u> 64 462	<u>70 279</u> 64 462	<u>70 911</u> 64 462
225-204-0603	3		1	550	<u>57 962</u> 54 836	<u>59 604</u> 54 836	<u>60 119</u> 54 836
225-204-0604	4		1	475	<u>50 964</u> 48 254	<u>52 382</u> 48 254	<u>52 827</u> 48 254
225-204-0605	5		1	400	<u>40 030</u> 37 782	<u>41 224</u> 37 782	<u>41 599</u> 37 782
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>46 534</u> 44 209	<u>47 729</u> 44 209	<u>48 103</u> 44 209
225-204-0607	-1		1	300	<u>24 444</u> 22 824	<u>25 340</u> 22 824	<u>25 621</u> 22 824
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013						
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 781</u> 59 846	<u>61 989</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 080</u> 59 846	<u>62 151</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 394</u> 59 846	<u>62 322</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 721</u> 59 846	<u>62 500</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 639</u> 68 253	<u>71 262</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 212</u> 68 253	<u>72 988</u> 68 253	<u>71 452</u> 68 253

225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 431</u> 64 908	<u>66 941</u> 64 908	<u>68 005</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>66 609</u> 64 908	<u>66 883</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 469</u> 64 908	<u>67 067</u> 64 908	<u>68 314</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>66 999</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>66 510</u> 64 908	<u>67 200</u> 64 908	<u>68 638</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>66 751</u> 64 908	<u>67 121</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>66 552</u> 64 908	<u>67 338</u> 64 908	<u>68 977</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>66 827</u> 64 908	<u>67 248</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>76 462</u> 74 581	<u>77 349</u> 74 581	<u>79 197</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>76 772</u> 74 581	<u>77 248</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>76 507</u> 74 581	<u>77 496</u> 74 581	<u>79 558</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>76 853</u> 74 581	<u>77 383</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>12 405</u> 11 577					
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 445</u> 11 577					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 914</u> 19 710	<u>21 536</u> 19 710	<u>21 620</u> 20 321	<u>20 924</u> 19 710	<u>21 129</u> 19 710	<u>20 876</u> 19 710
225-204-0804	33-3		1	250	<u>24 431</u> 23 866	<u>24 929</u> 23 866	<u>26 044</u> 23 866	<u>24 431</u> 23 866	<u>24 621</u> 23 866	<u>24 881</u> 23 866
225-204-0805	43-1		1	330	<u>32 272</u> 31 527	<u>32 930</u> 31 527	<u>34 401</u> 31 527	<u>32 272</u> 31 527	<u>32 523</u> 31 527	<u>32 867</u> 31 527
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 838</u> 35 050	<u>36 495</u> 35 050	<u>37 967</u> 35 050	<u>35 838</u> 35 050	<u>36 088</u> 35 050	<u>36 432</u> 35 050

225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 513</u> 64 908	<u>67 945</u> 64 908	<u>67 152</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 244</u> 64 908	<u>67 315</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 557</u> 64 908	<u>67 486</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>66 678</u> 64 908	<u>68 885</u> 64 908	<u>67 664</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 094</u> 74 581	<u>77 717</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 443</u> 74 581	<u>77 906</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013						
225-204-0801	30		1	150			
225-204-0802	33-1		1	160			
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 857</u> 19 710	<u>21 809</u> 19 710	<u>21 771</u> 19 710
225-204-0804	33-3		1	250	<u>24 431</u> 23 866	<u>25 999</u> 23 866	<u>25 146</u> 23 866
225-204-0805	43-1		1	330	<u>32 272</u> 31 527	<u>34 343</u> 31 527	<u>33 216</u> 31 527
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 838</u> 35 050	<u>37 909</u> 35 050	<u>36 782</u> 35 050

225-204-0807	45		1	510	<u>57 440</u> 56 198	<u>58 456</u> 56 198	<u>60 730</u> 56 198	<u>57 440</u> 56 198	<u>57 827</u> 56 198	<u>58 359</u> 56 198
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 851</u> 67 711	<u>74 799</u> 67 711	<u>77 772</u> 67 711	<u>72 900</u> 67 711	<u>73 478</u> 67 711	<u>71 483</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 269</u> 49 737	<u>53 513</u> 49 737	<u>53 682</u> 50 959	<u>52 288</u> 49 737	<u>52 699</u> 49 737	<u>52 194</u> 49 737
225-204-0903	1-2		1	700	<u>70 071</u> 66 563	<u>71 813</u> 66 563	<u>72 049</u> 68 273	<u>70 097</u> 66 563	<u>70 673</u> 66 563	<u>69 965</u> 66 563
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>149 209</u> 145 652	<u>152 445</u> 145 652	<u>159 692</u> 145 652	<u>149 209</u> 145 652	<u>150 442</u> 145 652	<u>152 136</u> 145 652
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>189 661</u> 185 625	<u>192 898</u> 185 625	<u>200 145</u> 185 625	<u>189 661</u> 185 625	<u>190 895</u> 185 625	<u>192 589</u> 185 625
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>222 520</u> 216 801	<u>228 096</u> 216 801	<u>240 584</u> 216 801	<u>222 520</u> 216 801	<u>224 645</u> 216 801	<u>227 564</u> 216 801
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>312 225</u> 304 563	<u>319 395</u> 304 563	<u>335 450</u> 304 563	<u>312 225</u> 304 563	<u>314 957</u> 304 563	<u>318 710</u> 304 563
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>10 902</u> 10 252	<u>11 194</u> 10 252	<u>11 080</u> 10 611	<u>10 908</u> 10 252	<u>11 000</u> 10 252	<u>10 814</u> 10 252
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 751</u> 7 955	<u>9 066</u> 7 955	<u>9 547</u> 7 955	<u>8 759</u> 7 955	<u>8 852</u> 7 955	<u>8 530</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 795</u> 3 435	<u>3 938</u> 3 435	<u>4 157</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435	<u>3 841</u> 3 435	<u>3 694</u> 3 435

225-204-0807	45		1	510	<u>57 440</u> 56 198	<u>60 640</u> 56 198	<u>58 899</u> 56 198
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 553</u> 67 711	<u>73 429</u> 67 711	<u>75 460</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012						
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 155</u> 49 737	<u>54 059</u> 49 737	<u>53 983</u> 49 737
225-204-0903	1-2		1	700	<u>69 911</u> 66 563	<u>72 577</u> 66 563	<u>72 471</u> 66 563
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>149 209</u> 145 652	<u>159 404</u> 145 652	<u>153 856</u> 145 652
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>189 661</u> 185 625	<u>199 857</u> 185 625	<u>194 309</u> 185 625
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>222 520</u> 216 801	<u>240 088</u> 216 801	<u>230 528</u> 216 801
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>312 225</u> 304 563	<u>334 813</u> 304 563	<u>322 520</u> 304 563
225-204-1000	- 13015-2012						
225-204-1001	3		1	110	<u>10 869</u> 10 252	<u>11 197</u> 10 252	<u>11 300</u> 10 252
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 703</u> 7 955	<u>8 844</u> 7 955	<u>9 173</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 773</u> 3 435	<u>3 837</u> 3 435	<u>3 987</u> 3 435

225-204-1006	3-		1	1750	<u>179 663</u> 175 607	<u>183 148</u> 175 607	<u>190 953</u> 175 607	<u>179 663</u> 175 607	<u>180 991</u> 175 607	<u>182 815</u> 175 607
225-204-1007	-1		1	300	<u>21 405</u> 20 821	<u>22 003</u> 20 821	<u>23 341</u> 20 821	<u>21 405</u> 20 821	<u>21 633</u> 20 821	<u>21 946</u> 20 821
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 740</u> 7 051	<u>8 013</u> 7 051	<u>8 428</u> 7 051	<u>7 747</u> 7 051	<u>7 828</u> 7 051	<u>7 549</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>177 219</u> 172 709	<u>181 581</u> 172 709	<u>191 348</u> 172 709	<u>177 219</u> 172 709	<u>178 882</u> 172 709	<u>181 164</u> 172 709
225-204-1303	12		1	2190	<u>123 139</u> 117 400					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>311 189</u> 305 090	<u>315 551</u> 305 090	<u>325 318</u> 305 090	<u>311 189</u> 305 090	<u>312 851</u> 305 090	<u>315 134</u> 305 090
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>472 097</u> 462 891	<u>478 629</u> 462 891	<u>493 258</u> 462 891	<u>472 097</u> 462 891	<u>474 587</u> 462 891	<u>478 005</u> 462 891
225-204-1308	5		1	625	<u>186 104</u> 183 335	<u>187 401</u> 183 335	<u>190 074</u> 183 335	<u>186 104</u> 183 335	<u>186 578</u> 183 335	<u>187 235</u> 183 335
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>156 027</u> 149 629					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>332 284</u> 324 741	<u>338 806</u> 324 741	<u>353 412</u> 324 741	<u>332 284</u> 324 741	<u>334 769</u> 324 741	<u>338 183</u> 324 741
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 066</u> 71 402	<u>74 510</u> 71 402	<u>77 743</u> 71 402	<u>73 066</u> 71 402	<u>73 616</u> 71 402	<u>74 372</u> 71 402

225-204-1006	3-		1	1750	<u>179 663</u> 175 607	<u>190 643</u> 175 607	<u>184 667</u> 175 607
225-204-1007	-1		1	300	<u>21 405</u> 20 821	<u>23 288</u> 20 821	<u>22 263</u> 20 821
225-204-1100	13015-2012						
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 699</u> 7 051	<u>7 821</u> 7 051	<u>8 105</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012						
225-204-1302	1		1	2190	<u>177 219</u> 172 709	<u>190 960</u> 172 709	<u>183 483</u> 172 709
225-204-1303	12		1	2190			
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>311 189</u> 305 090	<u>324 930</u> 305 090	<u>317 452</u> 305 090
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>472 097</u> 462 891	<u>492 677</u> 462 891	<u>481 478</u> 462 891
225-204-1308	5		1	625	<u>186 104</u> 183 335	<u>189 967</u> 183 335	<u>187 923</u> 183 335
225-204-1309	35-10		1	2200			
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>332 284</u> 324 741	<u>352 832</u> 324 741	<u>341 650</u> 324 741
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 066</u> 71 402	<u>77 615</u> 71 402	<u>75 139</u> 71 402

225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>56 388</u> 52 946	<u>58 192</u> 52 946	<u>58 436</u> 54 718	<u>56 416</u> 52 946	<u>57 012</u> 52 946	<u>56 279</u> 52 946
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>46 715</u> 43 388	<u>48 520</u> 43 388	<u>48 764</u> 45 160	<u>46 743</u> 43 388	<u>47 339</u> 43 388	<u>46 606</u> 43 388
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>53 272</u> 51 221	<u>54 068</u> 51 221	<u>53 757</u> 52 198	<u>53 287</u> 51 221	<u>53 540</u> 51 221	<u>53 032</u> 51 221
225-204-1402	2.8		1	800	<u>89 357</u> 84 510	<u>91 480</u> 84 510	<u>90 650</u> 87 118	<u>89 397</u> 84 510	<u>90 072</u> 84 510	<u>88 715</u> 84 510
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>137 713</u> 130 400	<u>140 898</u> 130 400	<u>139 653</u> 134 311	<u>137 774</u> 130 400	<u>138 786</u> 130 400	<u>136 751</u> 130 400
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>206 431</u> 202 223	<u>209 618</u> 202 223	<u>216 753</u> 202 223	<u>206 431</u> 202 223	<u>207 645</u> 202 223	<u>209 313</u> 202 223
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>222 677</u> 210 548					
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>284 531</u> 269 502					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>82 456</u> 80 929	<u>83 452</u> 80 929	<u>85 682</u> 80 929	<u>82 456</u> 80 929	<u>82 836</u> 80 929	<u>83 357</u> 80 929
225-204-1505	6		1	760	<u>122 105</u> 119 821	<u>123 619</u> 119 821	<u>127 008</u> 119 821	<u>122 105</u> 119 821	<u>122 682</u> 119 821	<u>123 474</u> 119 821
225-204-1507	7		1	230	<u>28 800</u> 27 370	<u>29 410</u> 27 370	<u>29 172</u> 28 119	<u>28 811</u> 27 370	<u>29 005</u> 27 370	<u>28 615</u> 27 370



225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>56 223</u> 52 946	<u>58 984</u> 52 946	<u>58 874</u> 52 946
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>46 550</u> 43 388	<u>49 311</u> 43 388	<u>49 201</u> 43 388
225-204-1400	13015-2012						
225-204-1401	1.6		1	300	<u>53 181</u> 51 221	<u>54 077</u> 51 221	<u>54 358</u> 51 221
225-204-1402	2.8		1	800	<u>89 114</u> 84 510	<u>91 502</u> 84 510	<u>92 251</u> 84 510
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>137 349</u> 130 400	<u>140 931</u> 130 400	<u>142 055</u> 130 400
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>206 431</u> 202 223	<u>216 470</u> 202 223	<u>211 007</u> 202 223
225-204-1405	8.4		1	2300			
225-204-1406	10.2		1	2800			
225-204-1500	13015-2012						
225-204-1504	5		1	500	<u>82 456</u> 80 929	<u>85 594</u> 80 929	<u>83 886</u> 80 929
225-204-1505	6		1	760	<u>122 105</u> 119 821	<u>126 874</u> 119 821	<u>124 279</u> 119 821
225-204-1507	7		1	230	<u>28 730</u> 27 370	<u>29 417</u> 27 370	<u>29 632</u> 27 370

225-204-1512	1		1	500	<u>62 459</u> 59 352	<u>63 786</u> 59 352	<u>63 268</u> 60 982	<u>62 485</u> 59 352	<u>62 906</u> 59 352	<u>62 059</u> 59 352
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>83 028</u> 80 131	<u>84 272</u> 80 131	<u>84 441</u> 81 353	<u>83 047</u> 80 131	<u>83 458</u> 80 131	<u>82 953</u> 80 131
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>19 362</u> 18 432					

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 253</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 325</u> 1 175	<u>1 254</u> 1 175	<u>1 262</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 249</u> 1 175	<u>1 261</u> 1 175	<u>1 291</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 401</u> 1 266	<u>1 458</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 358</u> 1 266	<u>1 375</u> 1 266	<u>1 413</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 274</u> 2 983	<u>3 388</u> 2 983	<u>3 563</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 311</u> 2 983	<u>3 193</u> 2 983	<u>3 256</u> 2 983	<u>3 308</u> 2 983	<u>3 427</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 787</u> 5 153	<u>6 045</u> 5 153	<u>6 439</u> 5 153	<u>5 794</u> 5 153	<u>5 871</u> 5 153	<u>5 606</u> 5 153	<u>5 748</u> 5 153	<u>5 864</u> 5 153	<u>6 133</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>7 963</u> 7 051	<u>8 336</u> 7 051	<u>8 904</u> 7 051	<u>7 973</u> 7 051	<u>8 083</u> 7 051	<u>7 702</u> 7 051	<u>7 906</u> 7 051	<u>8 074</u> 7 051	<u>8 462</u> 7 051
225-205-0106	6		1	180	<u>12 307</u> 11 029	<u>12 823</u> 11 029	<u>13 610</u> 11 029	<u>12 320</u> 11 029	<u>12 473</u> 11 029	<u>11 945</u> 11 029	<u>12 228</u> 11 029	<u>12 460</u> 11 029	<u>12 998</u> 11 029

225-204-1512	1		1	500	<u>62 308</u> 59 352	<u>63 800</u> 59 352	<u>64 268</u> 59 352
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>82 914</u> 80 131	<u>84 818</u> 80 131	<u>84 742</u> 80 131
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200			

225-205-0107	7		1	230	<u>21 408</u> 19 708	<u>22 067</u> 19 708	<u>23 072</u> 19 708	<u>21 424</u> 19 708	<u>21 620</u> 19 708	<u>20 945</u> 19 708	<u>21 307</u> 19 708	<u>21 603</u> 19 708	<u>22 290</u> 19 708
225-205-0108	8		1	650	<u>36 888</u> 32 364	<u>38 751</u> 32 364	<u>41 593</u> 32 364	<u>36 936</u> 32 364	<u>37 488</u> 32 364	<u>35 581</u> 32 364	<u>36 604</u> 32 364	<u>37 441</u> 32 364	<u>39 383</u> 32 364
225-205-0109	9		1	1130	<u>60 893</u> 53 066	<u>64 132</u> 53 066	<u>69 072</u> 53 066	<u>60 976</u> 53 066	<u>61 936</u> 53 066	<u>58 620</u> 53 066	<u>60 399</u> 53 066	<u>61 854</u> 53 066	<u>65 230</u> 53 066

226.

226-1.

226-101.

226-101-0100	350	19804-2012											
226-101-0101	350	, 1 19804-2012		1	311	<u>24 961</u> 22 531	<u>24 665</u> 22 860						
226-101-0102	350	, 2 19804-2012		1	310,7	<u>26 160</u> 23 708	<u>25 529</u> 23 708	<u>27 149</u> 23 708	<u>28 518</u> 23 708	<u>26 236</u> 23 708	<u>26 464</u> 23 708	<u>26 008</u> 23 708	
226-101-0103	350	, 3 19804-2012		1	310	<u>32 953</u> 30 373	<u>32 324</u> 30 373	<u>33 940</u> 30 373	<u>35 306</u> 30 373	<u>33 029</u> 30 373	<u>33 257</u> 30 373	<u>32 802</u> 30 373	

				,		
226-101-0100	350 19804-2012 ,					
226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311		
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>26 388</u> 23 708	<u>27 377</u> 23 708
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>33 181</u> 30 373	<u>34 168</u> 30 373

226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>35 248</u> 32 624	<u>34 620</u> 32 624	<u>36 234</u> 32 624	<u>37 599</u> 32 624	<u>35 324</u> 32 624	<u>35 552</u> 32 624	<u>35 097</u> 32 624
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 244</u> 33 602	<u>35 616</u> 33 602	<u>37 228</u> 33 602	<u>38 592</u> 33 602	<u>36 320</u> 33 602	<u>36 547</u> 33 602	<u>36 092</u> 33 602
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>47 486</u> 44 627	<u>46 859</u> 44 627	<u>48 470</u> 44 627	<u>49 831</u> 44 627	<u>47 562</u> 44 627	<u>47 789</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 108</u> 56 022	<u>58 481</u> 56 022	<u>60 090</u> 56 022	<u>61 450</u> 56 022	<u>59 183</u> 56 022	<u>59 410</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012 ,										
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>38 259</u> 34 988	<u>36 794</u> 34 355					
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 236</u> 41 822	<u>44 414</u> 41 822	<u>46 524</u> 41 822	<u>48 309</u> 41 822	<u>45 335</u> 41 822	<u>45 632</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 088</u> 43 624	<u>46 262</u> 43 624	<u>48 384</u> 43 624	<u>50 178</u> 43 624	<u>47 188</u> 43 624	<u>47 487</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>56 005</u> 52 367	<u>55 178</u> 52 367	<u>57 300</u> 52 367	<u>59 093</u> 52 367	<u>56 104</u> 52 367	<u>56 403</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367

226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>35 476</u> 32 624	<u>36 462</u> 32 624
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 471</u> 33 602	<u>37 456</u> 33 602
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>47 713</u> 44 627	<u>48 696</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 334</u> 56 022	<u>60 317</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012 ,					
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404		
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 533</u> 41 822	<u>46 822</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 387</u> 43 624	<u>48 683</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>56 303</u> 52 367	<u>57 599</u> 52 367

8.04-08-2023

226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>62 805</u> 59 036	<u>61 980</u> 59 036	<u>64 100</u> 59 036	<u>65 892</u> 59 036	<u>62 905</u> 59 036	<u>63 204</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>56 900</u> 53 247	<u>56 074</u> 53 247	<u>58 193</u> 53 247	<u>59 984</u> 53 247	<u>56 999</u> 53 247	<u>57 298</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247

**226-102.**

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>882 232</u> 825 184	<u>902 504</u> 825 184	<u>930 572</u> 825 184	<u>883 791</u> 825 184	<u>888 469</u> 825 184	<u>869 302</u> 825 184	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>969 916</u> 897 858	<u>996 966</u> 897 858	<u>1 034 421</u> 897 858	<u>971 997</u> 897 858	<u>978 239</u> 897 858	<u>952 663</u> 897 858	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 474 883</u> 1 361 724	<u>1 517 846</u> 1 361 724	<u>1 577 332</u> 1 361 724	<u>1 478 188</u> 1 361 724	<u>1 488 102</u> 1 361 724	<u>1 447 481</u> 1 361 724	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 740 929</u> 1 612 569	<u>1 788 983</u> 1 612 569	<u>1 855 520</u> 1 612 569	<u>1 744 625</u> 1 612 569	<u>1 755 715</u> 1 612 569	<u>1 710 279</u> 1 612 569	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 875 681</u> 1 737 815	<u>1 927 236</u> 1 737 815	<u>1 998 620</u> 1 737 815	<u>1 879 647</u> 1 737 815	<u>1 891 544</u> 1 737 815	<u>1 842 798</u> 1 737 815	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>925 100</u> 853 920					<u>984 279</u> 928 854	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						<u>1 785 058</u> 1 681 207	



226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>63 104</u> 59 036	<u>64 398</u> 59 036
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>57 198</u> 53 247	<u>58 492</u> 53 247

226-102-0100	13015-2012						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>879 113</u> 825 184	<u>886 910</u> 825 184	<u>907 182</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>965 754</u> 897 858	<u>976 158</u> 897 858	<u>1 003 209</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 468 274</u> 1 361 724	<u>1 484 798</u> 1 361 724	<u>1 527 760</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 733 536</u> 1 612 569	<u>1 752 018</u> 1 612 569	<u>1 800 073</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 867 749</u> 1 737 815	<u>1 887 578</u> 1 737 815	<u>1 939 133</u> 1 737 815
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500			
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200			

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>207 032</u> 179 841	<u>219 475</u> 179 841	<u>238 136</u> 179 841	<u>207 546</u> 179 841	<u>210 632</u> 179 841	<u>198 539</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>224 008</u> 196 484	<u>236 450</u> 196 484	<u>255 112</u> 196 484	<u>224 522</u> 196 484	<u>227 608</u> 196 484	<u>215 515</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>282 326</u> 247 050	<u>298 324</u> 247 050	<u>322 317</u> 247 050	<u>282 987</u> 247 050	<u>286 956</u> 247 050	<u>271 407</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>136 849</u> 119 502	<u>144 328</u> 119 502	<u>154 683</u> 119 502	<u>137 425</u> 119 502	<u>139 151</u> 119 502	<u>132 079</u> 119 502
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>258 552</u> 226 963	<u>272 078</u> 226 963	<u>290 805</u> 226 963	<u>259 593</u> 226 963	<u>262 714</u> 226 963	<u>249 926</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>433 363</u> 376 505	<u>458 026</u> 376 505	<u>492 176</u> 376 505	<u>435 260</u> 376 505	<u>440 951</u> 376 505	<u>417 632</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>136 758</u> 120 348	<u>143 759</u> 120 348	<u>153 453</u> 120 348	<u>137 296</u> 120 348	<u>138 912</u> 120 348	<u>132 292</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>226 966</u> 201 112	<u>237 881</u> 201 112	<u>252 995</u> 201 112	<u>227 806</u> 201 112	<u>230 325</u> 201 112	<u>220 004</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>162 290</u> 142 259	<u>170 882</u> 142 259	<u>182 779</u> 142 259	<u>162 951</u> 142 259	<u>164 933</u> 142 259	<u>156 809</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>257 310</u> 225 308	<u>271 058</u> 225 308	<u>290 094</u> 225 308	<u>258 368</u> 225 308	<u>261 541</u> 225 308	<u>248 542</u> 225 308

226-102-0200	13015-2012						
226-102-0205	14		1	4200	<u>204 933</u> 179 841	<u>213 460</u> 179 841	<u>222 765</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015						
226-102-0301	-14		1	4200	<u>221 908</u> 196 484	<u>230 436</u> 196 484	<u>239 741</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>279 627</u> 247 050	<u>290 591</u> 247 050	<u>302 554</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012						
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>135 699</u> 119 502	<u>138 575</u> 119 502	<u>146 054</u> 119 502
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>256 472</u> 226 963	<u>261 674</u> 226 963	<u>275 199</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>429 568</u> 376 505	<u>439 054</u> 376 505	<u>463 718</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>135 680</u> 120 348	<u>138 373</u> 120 348	<u>145 374</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>225 287</u> 201 112	<u>229 485</u> 201 112	<u>240 400</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>160 968</u> 142 259	<u>164 272</u> 142 259	<u>172 865</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>255 195</u> 225 308	<u>260 483</u> 225 308	<u>274 231</u> 225 308

226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>261 631</u> 231 541	<u>274 361</u> 231 541	<u>291 986</u> 231 541	<u>262 610</u> 231 541	<u>265 548</u> 231 541	<u>253 512</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>336 612</u> 298 188	<u>352 842</u> 298 188	<u>375 315</u> 298 188	<u>337 860</u> 298 188	<u>341 606</u> 298 188	<u>326 260</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>421 146</u> 367 336	<u>444 377</u> 367 336	<u>476 544</u> 367 336	<u>422 933</u> 367 336	<u>428 294</u> 367 336	<u>406 328</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>542 984</u> 474 306	<u>572 581</u> 474 306	<u>613 560</u> 474 306	<u>545 261</u> 474 306	<u>552 091</u> 474 306	<u>524 107</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 426</u> 26 398	<u>32 177</u> 26 398	<u>34 600</u> 26 398	<u>30 561</u> 26 398	<u>30 965</u> 26 398	<u>29 310</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 612</u> 33 175	<u>40 999</u> 33 175	<u>44 304</u> 33 175	<u>38 796</u> 33 175	<u>39 347</u> 33 175	<u>37 090</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 439</u> 44 547	<u>55 940</u> 44 547	<u>60 787</u> 44 547	<u>52 708</u> 44 547	<u>53 516</u> 44 547	<u>50 206</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>308 981</u> 276 403	<u>322 507</u> 276 403	<u>341 234</u> 276 403	<u>310 022</u> 276 403	<u>313 143</u> 276 403	<u>300 355</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 531</u> 2 170	<u>2 690</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 544</u> 2 170	<u>2 580</u> 2 170	<u>2 430</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 713</u> 7 232	<u>9 382</u> 7 232	<u>10 307</u> 7 232	<u>8 765</u> 7 232	<u>8 919</u> 7 232	<u>8 287</u> 7 232

226-103. ,

226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>259 673</u> 231 541	<u>264 569</u> 231 541	<u>277 298</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>334 115</u> 298 188	<u>340 357</u> 298 188	<u>356 587</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>417 572</u> 367 336	<u>426 507</u> 367 336	<u>449 739</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>538 431</u> 474 306	<u>549 814</u> 474 306	<u>579 411</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 157</u> 26 398	<u>30 830</u> 26 398	<u>32 581</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 245</u> 33 175	<u>39 163</u> 33 175	<u>41 550</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>51 901</u> 44 547	<u>53 247</u> 44 547	<u>56 748</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012						
226-102-0502	6		1	4250	<u>306 901</u> 276 403	<u>312 103</u> 276 403	<u>325 628</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012						
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 507</u> 2 170	<u>2 568</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 611</u> 7 232	<u>8 868</u> 7 232	<u>9 536</u> 7 232

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 272</u> 127 448	<u>142 409</u> 127 448	<u>148 137</u> 127 448	<u>138 590</u> 127 448	<u>139 545</u> 127 448	<u>135 633</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>164 710</u> 149 000	<u>171 075</u> 149 000	<u>179 887</u> 149 000	<u>165 199</u> 149 000	<u>166 668</u> 149 000	<u>160 650</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>171 772</u> 157 796	<u>177 182</u> 157 796	<u>184 673</u> 157 796	<u>172 189</u> 157 796	<u>173 437</u> 157 796	<u>168 322</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 909</u> 97 236	<u>107 773</u> 97 236	<u>111 739</u> 97 236	<u>105 130</u> 97 236	<u>105 790</u> 97 236	<u>103 082</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>111 190</u> 100 897	<u>115 327</u> 100 897	<u>121 055</u> 100 897	<u>111 508</u> 100 897	<u>112 463</u> 100 897	<u>108 551</u> 100 897
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>101 485</u> 92 382	<u>105 113</u> 92 382	<u>110 136</u> 92 382	<u>101 764</u> 92 382	<u>102 601</u> 92 382	<u>99 171</u> 92 382
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300						<u>102 360</u> 94 828
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140						<u>94 184</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012									
226-103-0605	2.302		1	2700						<u>133 493</u> 119 401
226-103-0613	5.302		1	2400						<u>737 370</u> 712 712

226-103-0100	13015-2012						
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 635</u> 127 448	<u>139 226</u> 127 448	<u>143 363</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>163 731</u> 149 000	<u>166 179</u> 149 000	<u>172 543</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 940</u> 157 796	<u>173 021</u> 157 796	<u>178 431</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012						
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 469</u> 97 236	<u>105 570</u> 97 236	<u>108 434</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012						
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>110 553</u> 100 897	<u>112 144</u> 100 897	<u>116 281</u> 100 897
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>100 927</u> 92 382	<u>102 322</u> 92 382	<u>105 950</u> 92 382
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300			
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140			
226-103-0600	13015-2012						
226-103-0605	2.302		1	2700			
226-103-0613	5.302		1	2400			

226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>168 799</u> 153 321	<u>175 005</u> 153 321	<u>183 597</u> 153 321	<u>169 277</u> 153 321	<u>170 709</u> 153 321	<u>164 841</u> 153 321
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130						<u>244 875</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080						<u>356 454</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>352 379</u> 316 578	<u>367 113</u> 316 578	<u>387 515</u> 316 578	<u>353 512</u> 316 578	<u>356 912</u> 316 578	<u>342 981</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>587 471</u> 525 533	<u>613 185</u> 525 533	<u>648 788</u> 525 533	<u>589 449</u> 525 533	<u>595 383</u> 525 533	<u>571 070</u> 525 533
226-103-1000	13015-2012									
226-103-1001	1		1	21						<u>681 688</u> 668 232
226-103-1002	2		1	32						<u>686 273</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1101	1		1	600						<u>65 039</u> 61 214
226-103-1103	2		1	700						<u>68 885</u> 64 559
226-103-1105	3		1	900						<u>296 858</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012									



226-103-0700	13015-2012						
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>167 845</u> 153 321	<u>170 231</u> 153 321	<u>176 437</u> 153 321
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130			
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080			
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>350 112</u> 316 578	<u>355 779</u> 316 578	<u>370 513</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>583 515</u> 525 533	<u>593 405</u> 525 533	<u>619 119</u> 525 533
226-103-1000	13015-2012						
226-103-1001	1		1	21			
226-103-1002	2		1	32			
226-103-1100	13015-2012						
226-103-1101	1		1	600			
226-103-1103	2		1	700			
226-103-1105	3		1	900			
226-103-1200	13015-2012						

226-103-1201	1.150		1	6600						<u>687 441</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080						<u>461 934</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800						<u>299 785</u> 269 257
226-103-1305	7 .		1	3000						<u>837 983</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200						<u>1 175 515</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>15 051</u> 12 385	<u>16 261</u> 12 385	<u>17 935</u> 12 385	<u>15 144</u> 12 385	<u>15 423</u> 12 385	<u>14 280</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 938</u> 11 481	<u>15 052</u> 11 481	<u>16 594</u> 11 481	<u>14 024</u> 11 481	<u>14 281</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 398</u> 8 697	<u>11 162</u> 8 697	<u>12 219</u> 8 697	<u>10 457</u> 8 697	<u>10 633</u> 8 697	<u>9 911</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 985</u> 3 345	<u>4 271</u> 3 345	<u>4 668</u> 3 345	<u>4 007</u> 3 345	<u>4 073</u> 3 345	<u>3 802</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80						<u>4 981</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 615</u> 3 170					<u>3 040</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 217</u> 6 871	<u>8 822</u> 6 871	<u>9 659</u> 6 871	<u>8 264</u> 6 871	<u>8 403</u> 6 871	<u>7 832</u> 6 871

226-103-1201	1.150		1	6600			
226-103-1205	2.150		1	1080			
226-103-1300	13015-2012						
226-103-1301	5 .		1	5800			
226-103-1305	7 .		1	3000			
226-103-1307	8 .		1	8200			
226-103-1400	13015-2012						
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 865</u> 12 385	<u>15 330</u> 12 385	<u>16 540</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 767</u> 11 481	<u>14 195</u> 11 481	<u>15 309</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 281</u> 8 697	<u>10 574</u> 8 697	<u>11 338</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 941</u> 3 345	<u>4 051</u> 3 345	<u>4 337</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80			
226-103-1408	-2-20-25		1	60			
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 124</u> 6 871	<u>8 357</u> 6 871	<u>8 961</u> 6 871

226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700						<u>458 466</u> 425 251
226-103-1510	2.560		1	9200						<u>1 113 172</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200						<u>513 213</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>388 387</u> 332 724	<u>412 892</u> 332 724	<u>446 821</u> 332 724	<u>390 272</u> 332 724	<u>395 927</u> 332 724	<u>372 758</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>416 610</u> 356 337	<u>443 183</u> 356 337	<u>479 976</u> 356 337	<u>418 654</u> 356 337	<u>424 786</u> 356 337	<u>399 661</u> 356 337
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>502 651</u> 432 579					<u>468 420</u> 418 223
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>536 584</u> 461 790					<u>500 043</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>624 661</u> 544 085					<u>584 016</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>140 995</u> 122 631					<u>131 027</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>176 652</u> 150 537	<u>188 204</u> 150 537	<u>204 199</u> 150 537	<u>177 541</u> 150 537	<u>180 207</u> 150 537	<u>169 284</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>207 164</u> 176 582	<u>220 689</u> 176 582	<u>239 416</u> 176 582	<u>208 204</u> 176 582	<u>211 325</u> 176 582	<u>198 537</u> 176 582

226-103-1500	13015-2012						
226-103-1509	1.560		1	5700			
226-103-1510	2.560		1	9200			
226-103-1517	3.560		1	6200			
226-103-1600	13015-2012						
226-103-1601	450		1	7700	<u>384 617</u> 332 724	<u>394 042</u> 332 724	<u>418 547</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>412 521</u> 356 337	<u>422 742</u> 356 337	<u>449 315</u> 356 337
226-103-1603	600 -		1	9650			
226-103-1604	650 -		1	10300			
226-103-1605	700 -		1	10950			
226-103-1700	13015-2012						
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500			
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>174 875</u> 150 537	<u>179 318</u> 150 537	<u>190 870</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>205 083</u> 176 582	<u>210 285</u> 176 582	<u>223 810</u> 176 582

226-103-1709	465.63.50- II		1	3520						<u>189 430</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>147 320</u> 128 832	<u>155 276</u> 128 832	<u>166 292</u> 128 832	<u>147 932</u> 128 832	<u>149 768</u> 128 832	<u>142 246</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>166 132</u> 144 778	<u>175 361</u> 144 778	<u>188 139</u> 144 778	<u>166 842</u> 144 778	<u>168 972</u> 144 778	<u>160 246</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>203 995</u> 177 531	<u>215 452</u> 177 531	<u>231 315</u> 177 531	<u>204 876</u> 177 531	<u>207 520</u> 177 531	<u>196 688</u> 177 531
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>239 811</u> 208 277	<u>253 495</u> 208 277	<u>272 443</u> 208 277	<u>240 863</u> 208 277	<u>244 021</u> 208 277	<u>231 083</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>208 539</u> 182 485	<u>219 741</u> 182 485	<u>235 251</u> 182 485	<u>209 401</u> 182 485	<u>211 986</u> 182 485	<u>201 394</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 819</u> 22 962	<u>29 883</u> 22 962	<u>33 031</u> 22 962	<u>27 872</u> 22 962	<u>28 484</u> 22 962	<u>26 371</u> 22 962
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 757</u> 30 285	<u>39 508</u> 30 285	<u>43 705</u> 30 285	<u>36 827</u> 30 285	<u>37 643</u> 30 285	<u>34 826</u> 30 285
226-103-1803	-3		1	1130	<u>41 041</u> 33 449	<u>44 279</u> 33 449	<u>49 219</u> 33 449	<u>41 123</u> 33 449	<u>42 084</u> 33 449	<u>38 767</u> 33 449

**226-104.**

226-104-0100	13015-2012								

226-103-1709	465.63.50- II		1	3520			
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>146 096</u> 128 832	<u>149 156</u> 128 832	<u>157 112</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>164 712</u> 144 778	<u>168 262</u> 144 778	<u>177 491</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>202 232</u> 177 531	<u>206 639</u> 177 531	<u>218 095</u> 177 531
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>237 706</u> 208 277	<u>242 969</u> 208 277	<u>256 653</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>206 815</u> 182 485	<u>211 124</u> 182 485	<u>222 326</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012						
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 505</u> 22 962	<u>28 431</u> 22 962	<u>30 582</u> 22 962
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 337</u> 30 285	<u>37 573</u> 30 285	<u>40 441</u> 30 285
226-103-1803	-3		1	1130	<u>40 547</u> 33 449	<u>42 001</u> 33 449	<u>45 377</u> 33 449

226-104-0100	13015-2012							

226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 685 554</u> 9 772 578	<u>11 044 317</u> 9 772 578	<u>11 541 065</u> 9 772 578	<u>10 713 151</u> 9 772 578	<u>10 795 943</u> 9 772 578
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 527 734</u> 2 283 535				
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 831 370</u> 2 581 217	<u>2 930 635</u> 2 581 217	<u>3 068 078</u> 2 581 217	<u>2 839 006</u> 2 581 217	<u>2 861 913</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 356 176</u> 3 093 757	<u>3 456 449</u> 3 093 757	<u>3 595 287</u> 3 093 757	<u>3 363 890</u> 3 093 757	<u>3 387 029</u> 3 093 757
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 426 951</u> 3 163 144				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 042 211</u> 2 759 271				
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 445 555</u> 3 154 707	<u>3 559 432</u> 3 154 707	<u>3 717 108</u> 3 154 707	<u>3 454 315</u> 3 154 707	<u>3 480 594</u> 3 154 707
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 815 091</u> 5 328 593	<u>6 005 053</u> 5 328 593	<u>6 268 079</u> 5 328 593	<u>5 829 703</u> 5 328 593	<u>5 873 541</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 281 341</u> 9 462 246	<u>10 596 266</u> 9 462 246	<u>11 032 316</u> 9 462 246	<u>10 305 566</u> 9 462 246	<u>10 378 241</u> 9 462 246
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 368 860</u> 2 172 236				
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 122 152</u> 2 880 129	<u>3 214 362</u> 2 880 129	<u>3 342 037</u> 2 880 129	<u>3 129 245</u> 2 880 129	<u>3 150 524</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 697 299</u> 3 414 359	<u>3 804 625</u> 3 414 359	<u>3 953 231</u> 3 414 359	<u>3 705 555</u> 3 414 359	<u>3 730 322</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 162 915</u> 5 681 454	<u>6 346 832</u> 5 681 454	<u>6 601 485</u> 5 681 454	<u>6 177 063</u> 5 681 454	<u>6 219 505</u> 5 681 454



226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 449 526</u> 9 772 578	<u>10 630 360</u> 9 772 578	<u>10 768 346</u> 9 772 578	<u>11 127 108</u> 9 772 578
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 220 166</u> 2 046 022			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 766 065</u> 2 581 217	<u>2 816 099</u> 2 581 217	<u>2 854 277</u> 2 581 217	<u>2 953 542</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 290 208</u> 3 093 757	<u>3 340 750</u> 3 093 757	<u>3 379 316</u> 3 093 757	<u>3 479 588</u> 3 093 757
226-104-0106	-22,16		1	19900				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 704 100</u> 2 501 241			
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 370 636</u> 3 154 707	<u>3 428 036</u> 3 154 707	<u>3 471 834</u> 3 154 707	<u>3 585 711</u> 3 154 707
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 690 115</u> 5 328 593	<u>5 785 865</u> 5 328 593	<u>5 858 928</u> 5 328 593	<u>6 048 891</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 074 154</u> 9 462 246	<u>10 232 891</u> 9 462 246	<u>10 354 016</u> 9 462 246	<u>10 668 941</u> 9 462 246
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 398 597</u> 2 250 789			
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 061 487</u> 2 880 129	<u>3 107 966</u> 2 880 129	<u>3 143 431</u> 2 880 129	<u>3 235 641</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 626 689</u> 3 414 359	<u>3 680 787</u> 3 414 359	<u>3 722 067</u> 3 414 359	<u>3 829 393</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 041 918</u> 5 681 454	<u>6 134 621</u> 5 681 454	<u>6 205 358</u> 5 681 454	<u>6 389 274</u> 5 681 454

226-104-0121	12		1	13200	<u>1 731 122</u> 1 566 762	<u>1 797 634</u> 1 566 762	<u>1 889 728</u> 1 566 762	<u>1 736 238</u> 1 566 762	<u>1 751 587</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 189 253</u> 1 983 307	<u>2 272 393</u> 1 983 307	<u>2 387 511</u> 1 983 307	<u>2 195 649</u> 1 983 307	<u>2 214 835</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 729 829</u> 2 480 679	<u>2 829 598</u> 2 480 679	<u>2 967 738</u> 2 480 679	<u>2 737 504</u> 2 480 679	<u>2 760 527</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 402 091</u> 3 079 492	<u>3 532 596</u> 3 079 492	<u>3 713 295</u> 3 079 492	<u>3 412 130</u> 3 079 492	<u>3 442 247</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 979 608</u> 3 609 129	<u>4 128 757</u> 3 609 129	<u>4 335 270</u> 3 609 129	<u>3 991 081</u> 3 609 129	<u>4 025 500</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 541 466</u> 5 966 626	<u>6 769 220</u> 5 966 626	<u>7 084 572</u> 5 966 626	<u>6 558 986</u> 5 966 626	<u>6 611 544</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 238 977</u> 9 413 303	<u>10 557 681</u> 9 413 303	<u>10 998 964</u> 9 413 303	<u>10 263 493</u> 9 413 303	<u>10 337 040</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 682 075</u> 2 390 389				
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 643 279</u> 2 338 522	<u>2 772 273</u> 2 338 522	<u>2 950 879</u> 2 338 522	<u>2 653 202</u> 2 338 522	<u>2 682 970</u> 2 338 522
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 490 605</u> 3 105 014				
226-104-0212	143		1	42500					
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 712 465</u> 5 074 840	<u>5 980 529</u> 5 074 840	<u>6 351 695</u> 5 074 840	<u>5 733 085</u> 5 074 840	<u>5 794 946</u> 5 074 840

226-104-0121	12		1	13200	<u>1 687 364</u> 1 566 762	<u>1 720 889</u> 1 566 762	<u>1 746 471</u> 1 566 762	<u>1 812 983</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 134 556</u> 1 983 307	<u>2 176 462</u> 1 983 307	<u>2 208 439</u> 1 983 307	<u>2 291 580</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 664 192</u> 2 480 679	<u>2 714 480</u> 2 480 679	<u>2 752 853</u> 2 480 679	<u>2 852 621</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 316 233</u> 3 079 492	<u>3 382 014</u> 3 079 492	<u>3 432 208</u> 3 079 492	<u>3 562 713</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 881 484</u> 3 609 129	<u>3 956 662</u> 3 609 129	<u>4 014 027</u> 3 609 129	<u>4 163 175</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 391 628</u> 5 966 626	<u>6 506 427</u> 5 966 626	<u>6 594 025</u> 5 966 626	<u>6 821 779</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 029 303</u> 9 413 303	<u>10 189 946</u> 9 413 303	<u>10 312 524</u> 9 413 303	<u>10 631 228</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012							
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 390 247</u> 2 182 933			
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 558 415</u> 2 338 522	<u>2 623 434</u> 2 338 522	<u>2 673 047</u> 2 338 522	<u>2 802 040</u> 2 338 522
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 135 152</u> 2 860 856			
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 813 345</u> 4 437 190			
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 536 107</u> 5 074 840	<u>5 671 224</u> 5 074 840	<u>5 774 326</u> 5 074 840	<u>6 042 390</u> 5 074 840

226-104-0219	50		1	11700	<u>1 387 490</u> 1 244 688				
226-104-0221	53		1	12300					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 749 331</u> 1 568 806				
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 924 992</u> 2 662 135				
226-104-0227	77		1	21900					
226-104-0229	93		1	27800	<u>3 210 503</u> 2 872 888				
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 055 005</u> 3 585 235	<u>4 254 038</u> 3 585 235	<u>4 529 621</u> 3 585 235	<u>4 070 315</u> 3 585 235	<u>4 116 246</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>5 164 138</u> 4 564 929	<u>5 418 094</u> 4 564 929	<u>5 769 724</u> 4 564 929	<u>5 183 673</u> 4 564 929	<u>5 242 278</u> 4 564 929
226-104-0241	165		1	71400					
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 653 530</u> 2 376 236				
226-104-0245	115		1	29600	<u>3 449 515</u> 3 089 429				

**226-105.**

226-104-0219	50		1	11700	<u>1 257 711</u> 1 155 479			
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 535 694</u> 1 424 033			
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 612 976</u> 1 483 225			
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 655 176</u> 2 465 210			
226-104-0227	77		1	21900	<u>3 018 305</u> 2 813 926			
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 845 073</u> 2 604 973			
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 924 063</u> 3 585 235	<u>4 024 385</u> 3 585 235	<u>4 100 936</u> 3 585 235	<u>4 299 968</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 997 062</u> 4 564 929	<u>5 125 068</u> 4 564 929	<u>5 222 743</u> 4 564 929	<u>5 476 699</u> 4 564 929
226-104-0241	165		1	71400	<u>7 297 531</u> 6 681 060			
226-104-0243	93		1	22800				
226-104-0245	115		1	29600				

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>6 468</u> 5 967	<u>6 659</u> 5 967	<u>6 923</u> 5 967	<u>6 482</u> 5 967	<u>6 526</u> 5 967	<u>6 346</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967	<u>6 512</u> 5 967

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930							

226-105-0100	13015-2012				
226-105-0101	6		1	60	<u>6 703</u> 5 967

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		

251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 468</u> 18 500	<u>20 538</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 531</u> 17 500	<u>19 707</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 516</u> 17 500	<u>19 671</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 444</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 650</u> 22 420	<u>25 541</u> 22 420	<u>26 775</u> 22 420	<u>24 719</u> 22 420	<u>24 924</u> 22 420	<u>24 082</u> 22 420	<u>24 513</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 650</u> 22 420	<u>25 541</u> 22 420	<u>26 775</u> 22 420	<u>24 719</u> 22 420	<u>24 924</u> 22 420	<u>24 082</u> 22 420	<u>24 513</u> 22 420
251-302-0500	937-92 , LC-L3,										
251-302-0501	LC-L3		1	6400	<u>3 129 910</u> 3 057 428						
251-302-0502	LC-L4		1	8400	<u>4 172 977</u> 4 076 572						
251-302-0503	LC-L6		1	12750	<u>6 259 731</u> 6 114 857						

255.

255-1.

255-101.



251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250	<u>20 495</u> 18 500	<u>19 677</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 660</u> 17 500	<u>18 761</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>19 625</u> 17 500	<u>18 741</u> 17 500
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 856</u> 22 420	<u>25 747</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 856</u> 22 420	<u>25 747</u> 22 420
251-302-0500	937-92 , LC-L3,					
251-302-0501	LC-L3		1	6400		
251-302-0502	LC-L4		1	8400		
251-302-0503	LC-L6		1	12750		

8.04-08-2023

255-101-0100	6665-91										
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\ 106}{1\ 964}$	$\frac{2\ 268}{1\ 964}$	$\frac{2\ 529}{1\ 964}$	$\frac{2\ 092}{1\ 964}$	$\frac{2\ 168}{1\ 964}$	$\frac{2\ 252}{1\ 964}$	$\frac{2\ 111}{1\ 964}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\ 334}{2\ 143}$	$\frac{2\ 577}{2\ 143}$	$\frac{2\ 969}{2\ 143}$	$\frac{2\ 313}{2\ 143}$	$\frac{2\ 427}{2\ 143}$	$\frac{2\ 554}{2\ 143}$	$\frac{2\ 342}{2\ 143}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{11\ 686}{11\ 286}$						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{956}{893}$	$\frac{1\ 026}{893}$	$\frac{1\ 141}{893}$	$\frac{950}{893}$	$\frac{983}{893}$	$\frac{1\ 020}{893}$	$\frac{958}{893}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\ 896}{1\ 804}$						
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\ 604}{2\ 482}$						
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\ 109}{13\ 661}$						

**255-102.**

255-102-0100	17608-2017	30 - 50	2									
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	2									

8.04-08-2023

270

255-101-0100	6665-91					
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\ 529}{1\ 964}$	$\frac{2\ 338}{1\ 964}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\ 969}{2\ 143}$	$\frac{2\ 682}{2\ 143}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5		
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 141}{893}$	$\frac{1\ 057}{893}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40		
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50		
255-101-0109	300 6665-91		1	80		

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2				
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2				

8.04-08-2023

255-102-0201	60 , 17608-2017 ,	2	1	130	<u>4 224</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304	<u>4 391</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304	<u>4 391</u> 3 304	<u>3 994</u> 3 304	<u>4 191</u> 3 304
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>6 240</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268	<u>6 406</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268	<u>6 406</u> 5 268	<u>6 009</u> 5 268	<u>6 206</u> 5 268
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 880</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 880</u> 6 696	<u>7 480</u> 6 696	<u>7 678</u> 6 696
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 310</u> 5 357	<u>6 575</u> 5 357
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 234</u> 7 232	<u>8 499</u> 7 232
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>9 827</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 517</u> 8 482	<u>9 782</u> 8 482
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244	<u>7 220</u> 6 244	<u>7 485</u> 6 244
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>8 984</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661	<u>8 674</u> 7 661	<u>8 939</u> 7 661
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604	<u>11 695</u> 10 604	<u>11 960</u> 10 604
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>4 833</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304	<u>4 435</u> 3 304	<u>4 775</u> 3 304

255-102-0201	60 , 17608-2017 ,	2	1	130	<u>4 357</u> 3 304	<u>4 391</u> 3 304
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>6 373</u> 5 268	<u>6 406</u> 5 268
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	<u>7 847</u> 6 696	<u>7 880</u> 6 696
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>6 799</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>8 724</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>10 006</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>7 709</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>9 163</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>12 184</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>5 064</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304

255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>6 849</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268	<u>6 450</u> 5 268	<u>6 791</u> 5 268
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859	<u>9 109</u> 7 859	<u>9 450</u> 7 859
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 310</u> 5 357	<u>6 575</u> 5 357
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 234</u> 7 232	<u>8 499</u> 7 232
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 827</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 517</u> 8 482	<u>9 782</u> 8 482
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>7 850</u> 6 244	<u>7 850</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244	<u>7 850</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244	<u>7 452</u> 6 244	<u>7 793</u> 6 244
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661	<u>8 906</u> 7 661	<u>9 247</u> 7 661
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604	<u>11 927</u> 10 604	<u>12 268</u> 10 604
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2									
255-102-0301	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 125</u> 8 304	<u>9 322</u> 8 304

255-102-0216	60 , ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>7 080</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268
255-102-0217	60 , ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>9 739</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859
255-102-0221	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>6 799</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357
255-102-0222	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 724</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>10 006</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 081</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 535</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>12 556</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2				
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>9 488</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304

8.04-08-2023

255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>10 774</u> 9 911	<u>10 971</u> 9 911
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 599</u> 10 714	<u>11 795</u> 10 714
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 125</u> 8 304	<u>9 322</u> 8 304
255-102-0314	( 60 , - ) 17608-2022	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>10 774</u> 9 911	<u>10 971</u> 9 911
255-102-0315	( 60 , - ) 17608-2023	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 599</u> 10 714	<u>11 795</u> 10 714
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 158</u> 1 847						
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	<u>2 514</u> 2 196						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 518</u> 2 321	<u>2 760</u> 2 321	<u>3 152</u> 2 321	<u>2 497</u> 2 321	<u>2 610</u> 2 321	<u>2 737</u> 2 321	<u>2 525</u> 2 321
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 067</u> 2 857	<u>3 310</u> 2 857	<u>3 702</u> 2 857	<u>3 046</u> 2 857	<u>3 160</u> 2 857	<u>3 287</u> 2 857	<u>3 075</u> 2 857
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 461</u> 3 214	<u>3 752</u> 3 214	<u>4 222</u> 3 214	<u>3 436</u> 3 214	<u>3 572</u> 3 214	<u>3 724</u> 3 214	<u>3 470</u> 3 214



255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 138</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 962</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>9 488</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304
255-102-0314	( 60 , - ) 17608-2022	2	1	130	<u>11 138</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0315	( 60 , - ) 17608-2023	2	1	130	<u>11 962</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714
255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2				
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96		
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96		
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 152</u> 2 321	<u>2 866</u> 2 321
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 702</u> 2 857	<u>3 415</u> 2 857
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 222</u> 3 214	<u>3 879</u> 3 214

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 736</u> 3 482	<u>4 027</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>3 711</u> 3 482	<u>3 847</u> 3 482	<u>3 999</u> 3 482	<u>3 745</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 779</u> 2 254						
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>3 642</u> 3 100						
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 635</u> 4 006						
255-102-0800	17608-2017		2									
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>22 220</u> 21 510						
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 297</u> 22 510						
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>22 528</u> 21 810						
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 605</u> 22 810						
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 913</u> 23 110						
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>25 899</u> 24 990						
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>26 412</u> 25 490						
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282	<u>27 318</u> 26 310						

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 497</u> 3 482	<u>4 154</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168		
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168		
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192		
255-102-0800	17608-2017		2				
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130		
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175		
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130		
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175		
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175		
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225		
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225		
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282		

255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 590</u> 21 870					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 667</u> 22 870					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 898</u> 22 170					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 975</u> 23 170					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>24 282</u> 23 470					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 268</u> 25 350					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 781</u> 25 850					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>27 687</u> 26 670					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 682</u> 21 960					
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>23 759</u> 22 960					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 990</u> 22 260					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 067</u> 23 260					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 375</u> 23 560					

255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	

255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 361</u> 25 440					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 874</u> 25 940					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>27 779</u> 26 760					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>23 370</u> 22 630					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>24 447</u> 23 630					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>23 678</u> 22 930					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>24 755</u> 23 930					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>25 062</u> 24 230					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 048</u> 26 110					
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 561</u> 26 610					
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>28 467</u> 27 430					
255-102-0900	, 17608-2017		2								
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>26 890</u> 26 060					

255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0900	, 17608-2017		2			
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	

255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>27 967</u> 27 060					
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>27 197</u> 26 360					
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>28 274</u> 27 360					
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>28 582</u> 27 660					
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>30 568</u> 29 540					
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>32 107</u> 31 040					
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>31 987</u> 30 860					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 351</u> 26 510					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 428</u> 27 510					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 659</u> 26 810					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 736</u> 27 810					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>29 044</u> 28 110					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>31 030</u> 29 990					



255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	

255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>31 543</u> 30 490					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>32 449</u> 31 310					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 628</u> 26 780					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>28 705</u> 27 780					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 936</u> 27 080					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>29 013</u> 28 080					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>29 321</u> 28 380					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 307</u> 30 260					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 820</u> 30 760					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>32 726</u> 31 580					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 080</u> 27 220					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 157</u> 28 220					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 388</u> 27 520					

255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	

255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 465</u> 28 520					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 773</u> 28 820					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>31 758</u> 30 700					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>32 271</u> 31 200					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>33 177</u> 32 020					

**255-103.**

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>12 132</u> 11 850
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 647</u> 8 475
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>13 043</u> 12 750
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>9 558</u> 9 375

**255-104.**

255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	$\frac{7\,279}{7\,143}$
255-104-0102	200 120 800 , ( )		1	45	$\frac{8\,182}{8\,036}$
255-104-0103	200 120 800 , ( )		1	45	$\frac{9\,989}{9\,821}$
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	$\frac{6\,950}{6\,830}$
255-104-0105	200 120 600 , ( )		1	34	$\frac{7\,854}{7\,723}$
255-104-0106	200 120 600 , ( )		1	34	$\frac{9\,661}{9\,509}$

**255-105.**

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{37\,667}{37\,202}$

8.04-08-2023

290

				,	,
255-105-0102	80 - ( ) , NATIVE, ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

**255-2.**

**255-201.**

				,	,
255-201-0100	32018-2012				
255-201-0101	1		1	120	<u>10 031</u> 9 643
255-201-0104	4		1	50	<u>6 699</u> 6 473
255-201-0105	5		1	40	<u>5 949</u> 5 754

**26.**

**261.**

**261-1.**

**261-101.**

, ,

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001



261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001

8.04-08-2023

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,										
261-101-0378	22,5 ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, 13015-2003 , 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , 13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная