

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		94
212-3.		97
212-4.		97
212-5.		103
212-6.		109
213.		111
213-1.		111
213-3.	, ,	123
221.		129
221-1.		129
222.	, ,	129
222-1.	, ,	131
222-2.	,	137
222-3.	, ,	139
225.		141
225-1.		141
225-2.		165

8.04-08-2023

IV

226.		199
226-1.	,	199
251.	,	203
251-3.	,	203
255.	,	206
255-1.		206
261.		211
261-1.		211

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,095}{542}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,			
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200											
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 280}{10\ 450}$	<u>15 630</u>	$\frac{10\ 446}{8\ 681}$	<u>15 851</u>	<u>18 449</u>	$\frac{14\ 971}{14\ 034}$	<u>13 593</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 200}{10\ 375}$	<u>15 518</u>	$\frac{10\ 371}{8\ 619}$	<u>15 737</u>	<u>18 317</u>	$\frac{14\ 864}{13\ 934}$	<u>13 496</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 119}{10\ 301}$	<u>15 407</u>	$\frac{10\ 297}{8\ 557}$	<u>15 624</u>	<u>18 185</u>	$\frac{14\ 757}{13\ 834}$	<u>13 399</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 119}{10\ 301}$	<u>15 407</u>	$\frac{10\ 297}{8\ 557}$	<u>15 624</u>	<u>18 185</u>	$\frac{14\ 757}{13\ 834}$	<u>13 399</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 119}{10\ 301}$	<u>15 407</u>	$\frac{10\ 297}{8\ 557}$	<u>15 624</u>	<u>18 185</u>	$\frac{14\ 757}{13\ 834}$	<u>13 399</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 436}{8\ 669}$	<u>13 921</u>	$\frac{10\ 222}{8\ 495}$	<u>14 137</u>	<u>16 679</u>	$\frac{13\ 047}{12\ 177}$	<u>11 927</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 298}{8\ 543}$	<u>13 718</u>	$\frac{10\ 073}{8\ 371}$	<u>13 930</u>	<u>16 436</u>	$\frac{12\ 857}{11\ 999}$	<u>11 753</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{9\ 436}{8\ 669}$	<u>13 921</u>	$\frac{10\ 222}{8\ 495}$	<u>14 137</u>	<u>16 679</u>	$\frac{13\ 047}{12\ 177}$	<u>11 927</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 480}{10\ 644}$	<u>15 858</u>	$\frac{10\ 615}{8\ 844}$	<u>16 079</u>	<u>18 677</u>	$\frac{15\ 239}{14\ 294}$	<u>13 821</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 398}{10\ 567}$	<u>15 745</u>	$\frac{10\ 539}{8\ 781}$	<u>15 964</u>	<u>18 543</u>	$\frac{15\ 130}{14\ 192}$	<u>13 722</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 316}{10\ 491}$	<u>15 632</u>	$\frac{10\ 463}{8\ 718}$	<u>15 849</u>	<u>18 410</u>	$\frac{15\ 021}{14\ 090}$	<u>13 624</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>19 689</u>	<u>17 143</u>	<u>15 753</u>	<u>14 677</u>	<u>13 718</u>	<u>17 762</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>19 548</u>	<u>17 020</u>	<u>15 640</u>	<u>14 572</u>	<u>13 620</u>	<u>17 636</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>19 407</u>	<u>16 898</u>	<u>15 528</u>	<u>14 467</u>	<u>13 522</u>	<u>17 509</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>19 407</u>	<u>16 898</u>	<u>15 528</u>	<u>14 467</u>	<u>13 522</u>	<u>17 509</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>19 407</u>	<u>16 898</u>	<u>15 528</u>	<u>14 467</u>	<u>13 522</u>	<u>17 509</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>17 893</u>	<u>15 172</u>	<u>14 041</u>	<u>12 988</u>	<u>12 050</u>	<u>16 008</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 631</u>	<u>14 951</u>	<u>13 836</u>	<u>12 799</u>	<u>11 874</u>	<u>15 774</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>17 893</u>	<u>15 172</u>	<u>14 041</u>	<u>12 988</u>	<u>12 050</u>	<u>16 008</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>19 985</u>	<u>17 361</u>	<u>15 981</u>	<u>14 905</u>	<u>13 947</u>	<u>17 991</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>19 842</u>	<u>17 237</u>	<u>15 867</u>	<u>14 799</u>	<u>13 847</u>	<u>17 862</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>19 700</u>	<u>17 113</u>	<u>15 752</u>	<u>14 692</u>	<u>13 747</u>	<u>17 734</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 316}{10\ 491}$	<u>15 632</u>	$\frac{10\ 463}{8\ 718}$	<u>15 849</u>	<u>18 410</u>	$\frac{15\ 021}{14\ 090}$	<u>13 624</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 316}{10\ 491}$	<u>15 632</u>	$\frac{10\ 463}{8\ 718}$	<u>15 849</u>	<u>18 410</u>	$\frac{15\ 021}{14\ 090}$	<u>13 624</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 601}{8\ 830}$	<u>14 119</u>	$\frac{10\ 387}{8\ 655}$	<u>14 335</u>	<u>16 877</u>	$\frac{13\ 280}{12\ 402}$	<u>12 125</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 461}{8\ 701}$	<u>13 913</u>	$\frac{10\ 235}{8\ 528}$	<u>14 125</u>	<u>16 631</u>	$\frac{13\ 086}{12\ 221}$	<u>11 948</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{9\ 601}{8\ 830}$	<u>14 119</u>	$\frac{10\ 387}{8\ 655}$	<u>14 335</u>	<u>16 877</u>	$\frac{13\ 280}{12\ 402}$	<u>12 125</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 687}{10\ 844}$	<u>16 095</u>	$\frac{10\ 790}{9\ 014}$	<u>16 316</u>	<u>18 914</u>	$\frac{15\ 517}{14\ 564}$	<u>14 058</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 603}{10\ 767}$	<u>15 980</u>	$\frac{10\ 713}{8\ 950}$	<u>16 199</u>	<u>18 778</u>	$\frac{15\ 406}{14\ 460}$	<u>13 957</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 520}{10\ 689}$	<u>15 865</u>	$\frac{10\ 636}{8\ 886}$	<u>16 083</u>	<u>18 643</u>	$\frac{15\ 295}{14\ 356}$	<u>13 857</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 520}{10\ 689}$	<u>15 865</u>	$\frac{10\ 636}{8\ 886}$	<u>16 083</u>	<u>18 643</u>	$\frac{15\ 295}{14\ 356}$	<u>13 857</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 520}{10\ 689}$	<u>15 865</u>	$\frac{10\ 636}{8\ 886}$	<u>16 083</u>	<u>18 643</u>	$\frac{15\ 295}{14\ 356}$	<u>13 857</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 772}{8\ 996}$	<u>14 324</u>	$\frac{10\ 558}{8\ 821}$	<u>14 540</u>	<u>17 082</u>	$\frac{13\ 520}{12\ 636}$	<u>12 331</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 630}{8\ 865}$	<u>14 115</u>	$\frac{10\ 404}{8\ 692}$	<u>14 328</u>	<u>16 833</u>	$\frac{13\ 323}{12\ 452}$	<u>12 151</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>19 700</u>	<u>17 113</u>	<u>15 752</u>	<u>14 692</u>	<u>13 747</u>	<u>17 734</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>19 700</u>	<u>17 113</u>	<u>15 752</u>	<u>14 692</u>	<u>13 747</u>	<u>17 734</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>18 157</u>	<u>15 356</u>	<u>14 239</u>	<u>13 186</u>	<u>12 248</u>	<u>16 205</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 892</u>	<u>15 132</u>	<u>14 031</u>	<u>12 994</u>	<u>12 069</u>	<u>15 969</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>18 157</u>	<u>15 356</u>	<u>14 239</u>	<u>13 186</u>	<u>12 248</u>	<u>16 205</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>20 293</u>	<u>17 587</u>	<u>16 218</u>	<u>15 142</u>	<u>14 183</u>	<u>18 227</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>20 148</u>	<u>17 462</u>	<u>16 102</u>	<u>15 034</u>	<u>14 082</u>	<u>18 097</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>20 003</u>	<u>17 336</u>	<u>15 986</u>	<u>14 926</u>	<u>13 981</u>	<u>17 967</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>20 003</u>	<u>17 336</u>	<u>15 986</u>	<u>14 926</u>	<u>13 981</u>	<u>17 967</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>20 003</u>	<u>17 336</u>	<u>15 986</u>	<u>14 926</u>	<u>13 981</u>	<u>17 967</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>18 432</u>	<u>15 547</u>	<u>14 444</u>	<u>13 392</u>	<u>12 453</u>	<u>16 411</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 163</u>	<u>15 320</u>	<u>14 233</u>	<u>13 196</u>	<u>12 272</u>	<u>16 171</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 772</u> 8 996	<u>14 324</u>	<u>10 558</u> 8 821	<u>14 540</u>	<u>17 082</u>	<u>13 520</u> 12 636	<u>12 331</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>11 901</u> 11 053	<u>16 341</u>	<u>10 972</u> 9 191	<u>16 562</u>	<u>19 159</u>	<u>15 805</u> 14 844	<u>14 304</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>11 816</u> 10 974	<u>16 224</u>	<u>10 893</u> 9 126	<u>16 443</u>	<u>19 023</u>	<u>15 692</u> 14 738	<u>14 202</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>11 731</u> 10 895	<u>16 107</u>	<u>10 815</u> 9 060	<u>16 325</u>	<u>18 886</u>	<u>15 579</u> 14 632	<u>14 099</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>11 731</u> 10 895	<u>16 107</u>	<u>10 815</u> 9 060	<u>16 325</u>	<u>18 886</u>	<u>15 579</u> 14 632	<u>14 099</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>11 731</u> 10 895	<u>16 107</u>	<u>10 815</u> 9 060	<u>16 325</u>	<u>18 886</u>	<u>15 579</u> 14 632	<u>14 099</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 951</u> 9 169	<u>14 537</u>	<u>10 737</u> 8 994	<u>14 753</u>	<u>17 295</u>	<u>13 771</u> 12 879	<u>12 544</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 805</u> 9 036	<u>14 325</u>	<u>10 580</u> 8 863	<u>14 538</u>	<u>17 043</u>	<u>13 570</u> 12 691	<u>12 361</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 951</u> 9 169	<u>14 537</u>	<u>10 737</u> 8 994	<u>14 753</u>	<u>17 295</u>	<u>13 771</u> 12 879	<u>12 544</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>12 124</u> 11 270	<u>16 596</u>	<u>11 240</u> 9 375	<u>16 817</u>	<u>19 415</u>	<u>16 105</u> 15 135	<u>14 559</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>12 038</u> 11 189	<u>16 478</u>	<u>11 160</u> 9 308	<u>16 697</u>	<u>19 276</u>	<u>15 990</u> 15 027	<u>14 455</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>18 432</u>	<u>15 547</u>	<u>14 444</u>	<u>13 392</u>	<u>12 453</u>	<u>16 411</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>20 612</u>	<u>17 822</u>	<u>16 463</u>	<u>15 388</u>	<u>14 429</u>	<u>18 473</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>20 465</u>	<u>17 695</u>	<u>16 346</u>	<u>15 278</u>	<u>14 326</u>	<u>18 341</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>20 318</u>	<u>17 568</u>	<u>16 228</u>	<u>15 168</u>	<u>14 223</u>	<u>18 209</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>20 318</u>	<u>17 568</u>	<u>16 228</u>	<u>15 168</u>	<u>14 223</u>	<u>18 209</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>20 318</u>	<u>17 568</u>	<u>16 228</u>	<u>15 168</u>	<u>14 223</u>	<u>18 209</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>18 717</u>	<u>15 745</u>	<u>14 657</u>	<u>13 605</u>	<u>12 667</u>	<u>16 624</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 444</u>	<u>15 515</u>	<u>14 443</u>	<u>13 406</u>	<u>12 482</u>	<u>16 381</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>18 717</u>	<u>15 745</u>	<u>14 657</u>	<u>13 605</u>	<u>12 667</u>	<u>16 624</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>20 944</u>	<u>18 067</u>	<u>16 719</u>	<u>15 643</u>	<u>14 685</u>	<u>18 729</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>20 795</u>	<u>17 937</u>	<u>16 600</u>	<u>15 532</u>	<u>14 580</u>	<u>18 595</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 951}{11\ 109}$	<u>16 359</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 577</u>	<u>19 138</u>	$\frac{15\ 875}{14\ 919}$	<u>14 351</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 951}{11\ 109}$	<u>16 359</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 577</u>	<u>19 138</u>	$\frac{15\ 875}{14\ 919}$	<u>14 351</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 951}{11\ 109}$	<u>16 359</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 577</u>	<u>19 138</u>	$\frac{15\ 875}{14\ 919}$	<u>14 351</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 136}{9\ 349}$	<u>14 759</u>	$\frac{10\ 999}{9\ 174}$	<u>14 975</u>	<u>17 517</u>	$\frac{14\ 031}{13\ 132}$	<u>12 765</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 988}{9\ 213}$	<u>14 543</u>	$\frac{10\ 839}{9\ 040}$	<u>14 756</u>	<u>17 261</u>	$\frac{13\ 826}{12\ 940}$	<u>12 579</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{10\ 136}{9\ 349}$	<u>14 759</u>	$\frac{10\ 999}{9\ 174}$	<u>14 975</u>	<u>17 517</u>	$\frac{14\ 031}{13\ 132}$	<u>12 765</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 239}{11\ 381}$	<u>16 728</u>	$\frac{11\ 240}{9\ 375}$	<u>16 949</u>	<u>19 547</u>	$\frac{16\ 259}{15\ 285}$	<u>14 691</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 152}{11\ 300}$	<u>16 609</u>	$\frac{11\ 160}{9\ 308}$	<u>16 828</u>	<u>19 407</u>	$\frac{16\ 143}{15\ 175}$	<u>14 586</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 065}{11\ 219}$	<u>16 489</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 706</u>	<u>19 267</u>	$\frac{16\ 027}{15\ 066}$	<u>14 481</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 065}{11\ 219}$	<u>16 489</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 706</u>	<u>19 267</u>	$\frac{16\ 027}{15\ 066}$	<u>14 481</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 065}{11\ 219}$	<u>16 489</u>	$\frac{11\ 080}{9\ 241}$	<u>16 706</u>	<u>19 267</u>	$\frac{16\ 027}{15\ 066}$	<u>14 481</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 231}{9\ 442}$	<u>14 873</u>	$\frac{10\ 999}{9\ 174}$	<u>15 089</u>	<u>17 631</u>	$\frac{14\ 165}{13\ 262}$	<u>12 879</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>20 645</u>	<u>17 808</u>	<u>16 480</u>	<u>15 420</u>	<u>14 475</u>	<u>18 461</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>20 645</u>	<u>17 808</u>	<u>16 480</u>	<u>15 420</u>	<u>14 475</u>	<u>18 461</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>20 645</u>	<u>17 808</u>	<u>16 480</u>	<u>15 420</u>	<u>14 475</u>	<u>18 461</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>19 014</u>	<u>15 950</u>	<u>14 879</u>	<u>13 826</u>	<u>12 888</u>	<u>16 845</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 736</u>	<u>15 718</u>	<u>14 662</u>	<u>13 624</u>	<u>12 700</u>	<u>16 600</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>19 014</u>	<u>15 950</u>	<u>14 879</u>	<u>13 826</u>	<u>12 888</u>	<u>16 845</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>21 115</u>	<u>18 192</u>	<u>16 851</u>	<u>15 775</u>	<u>14 816</u>	<u>18 860</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>20 965</u>	<u>18 062</u>	<u>16 730</u>	<u>15 662</u>	<u>14 710</u>	<u>18 726</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>20 814</u>	<u>17 932</u>	<u>16 610</u>	<u>15 550</u>	<u>14 605</u>	<u>18 591</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>20 814</u>	<u>17 932</u>	<u>16 610</u>	<u>15 550</u>	<u>14 605</u>	<u>18 591</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>20 814</u>	<u>17 932</u>	<u>16 610</u>	<u>15 550</u>	<u>14 605</u>	<u>18 591</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>19 166</u>	<u>16 056</u>	<u>14 993</u>	<u>13 940</u>	<u>13 002</u>	<u>16 960</u>

				,							
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 082</u> 9 304	<u>14 656</u>	<u>10 839</u> 9 040	<u>14 869</u>	<u>17 374</u>	<u>13 958</u> 13 068	<u>12 691</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>10 231</u> 9 442	<u>14 873</u>	<u>10 999</u> 9 174	<u>15 089</u>	<u>17 631</u>	<u>14 165</u> 13 262	<u>12 879</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>12 832</u> 11 495	<u>17 057</u>	<u>16 026</u> 14 960	<u>17 290</u>	<u>20 041</u>	<u>16 517</u> 15 438	<u>14 946</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>12 741</u> 11 413	<u>16 935</u>	<u>15 911</u> 14 853	<u>17 167</u>	<u>19 898</u>	<u>16 400</u> 15 327	<u>14 839</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>12 649</u> 11 331	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> 14 746	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> 15 217	<u>14 733</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>12 649</u> 11 331	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> 14 746	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> 15 217	<u>14 733</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>12 649</u> 11 331	<u>16 813</u>	<u>15 797</u> 14 746	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	<u>16 282</u> 15 217	<u>14 733</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>10 794</u> 9 536	<u>15 180</u>	<u>13 919</u> 12 927	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	<u>14 400</u> 13 394	<u>13 114</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 636</u> 9 397	<u>14 958</u>	<u>13 716</u> 12 738	<u>15 183</u>	<u>17 836</u>	<u>14 190</u> 13 199	<u>12 923</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>10 794</u> 9 536	<u>15 180</u>	<u>13 919</u> 12 927	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	<u>14 400</u> 13 394	<u>13 114</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>12 832</u> 11 495	<u>17 057</u>	<u>16 026</u> 14 960	<u>17 290</u>	<u>20 041</u>	<u>16 517</u> 15 438	<u>14 946</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 887</u>	<u>15 822</u>	<u>14 774</u>	<u>13 737</u>	<u>12 812</u>	<u>16 712</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>19 166</u>	<u>16 056</u>	<u>14 993</u>	<u>13 940</u>	<u>13 002</u>	<u>16 960</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>21 506</u>	<u>18 636</u>	<u>17 187</u>	<u>16 033</u>	<u>15 024</u>	<u>19 315</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>21 352</u>	<u>18 503</u>	<u>17 064</u>	<u>15 919</u>	<u>14 917</u>	<u>19 177</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>21 199</u>	<u>18 370</u>	<u>16 941</u>	<u>15 804</u>	<u>14 809</u>	<u>19 039</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>19 534</u>	<u>16 473</u>	<u>15 307</u>	<u>14 178</u>	<u>13 190</u>	<u>17 389</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>19 248</u>	<u>16 233</u>	<u>15 083</u>	<u>13 971</u>	<u>12 998</u>	<u>17 135</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>19 534</u>	<u>16 473</u>	<u>15 307</u>	<u>14 178</u>	<u>13 190</u>	<u>17 389</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>21 506</u>	<u>18 636</u>	<u>17 187</u>	<u>16 033</u>	<u>15 024</u>	<u>19 315</u>

211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,741}{11\,413}$	<u>16 935</u>	$\frac{15\,911}{14\,853}$	<u>17 167</u>	<u>19 898</u>	$\frac{16\,400}{15\,327}$	<u>14 839</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,649}{11\,331}$	<u>16 813</u>	$\frac{15\,797}{14\,746}$	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	$\frac{16\,282}{15\,217}$	<u>14 733</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,649}{11\,331}$	<u>16 813</u>	$\frac{15\,797}{14\,746}$	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	$\frac{16\,282}{15\,217}$	<u>14 733</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,649}{11\,331}$	<u>16 813</u>	$\frac{15\,797}{14\,746}$	<u>17 043</u>	<u>19 755</u>	$\frac{16\,282}{15\,217}$	<u>14 733</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,794}{9\,536}$	<u>15 180</u>	$\frac{13\,919}{12\,927}$	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	$\frac{14\,400}{13\,394}$	<u>13 114</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,636}{9\,397}$	<u>14 958</u>	$\frac{13\,716}{12\,738}$	<u>15 183</u>	<u>17 836</u>	$\frac{14\,190}{13\,199}$	<u>12 923</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{10\,794}{9\,536}$	<u>15 180</u>	$\frac{13\,919}{12\,927}$	<u>15 408</u>	<u>18 100</u>	$\frac{14\,400}{13\,394}$	<u>13 114</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>23 697</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>24 076</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>23 697</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>24 076</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>21 858</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	<u>23 928</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	<u>23 372</u> 20 536	<u>23 928</u> 20 536	<u>22 237</u> 20 536	<u>23 928</u> 20 536	<u>23 372</u> 20 536

211-206.

211-206-0100	7392-2014		3										
211-206-0101	7392-2014, 25- 60		3	1	1360	<u>11 973</u> 10 688	<u>16 577</u>	<u>15 984</u> 14 937	<u>16 804</u>	<u>19 476</u>	<u>16 818</u> 15 747	<u>14 527</u>	

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013, 350		3			

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>25 046</u> 22 321	<u>24 675</u> 22 321	<u>24 037</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>25 046</u> 22 321	<u>24 675</u> 22 321	<u>24 037</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>23 207</u> 20 536	<u>22 837</u> 20 536	<u>22 198</u> 20 536	<u>23 372</u> 20 536

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>22 165</u>	<u>18 216</u>	<u>16 703</u>	<u>15 583</u>	<u>14 602</u>	<u>18 770</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.

211-401.

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 445</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>9 285</u> 7 366	<u>5 383</u>	<u>8 720</u>	<u>13 258</u>	<u>2 871</u> 1 339
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 445</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>9 285</u> 7 366	<u>5 383</u>	<u>8 720</u>	<u>13 258</u>	<u>2 871</u> 1 339
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 824</u> 2 679	<u>10 390</u>	<u>8 357</u> 7 113	<u>10 624</u>	<u>12 272</u>	<u>10 234</u>	<u>9 179</u> 7 707

211-402.

211-402-0100																
211-402-0101			1	1000	<u>7 787</u> 6 871	<u>11 078</u> 8 328	<u>9 950</u> 9 232	<u>11 245</u> 8 328	<u>13 210</u> 8 328	<u>10 419</u> 9 688	<u>9 571</u> 8 328	<u>14 256</u> 11 144	<u>12 283</u> 8 328	<u>11 171</u> 8 328	<u>10 347</u> 8 328	<u>9 626</u> 8 328

211-403.

211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	()	4682-84	3			

8.04-08-2023

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>15 260</u>	<u>7 997</u>	<u>4 036</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 552</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>15 260</u>	<u>7 997</u>	<u>4 036</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 552</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 153</u>	<u>12 087</u>	<u>10 546</u>	<u>10 362</u>	<u>9 344</u>	<u>11 670</u>

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>12 691</u> 8 328

					,
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

					,							
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 715</u> 9 370	<u>15 652</u>	<u>9 285</u>	<u>15 902</u>	<u>18 849</u>	<u>13 258</u>	<u>13 391</u>	<u>15 260</u>

211-6.**211-601.**

-

					,							
211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>2 608</u>	<u>5 475</u>	<u>8 433</u> 6 429	<u>5 742</u>	<u>9 301</u>	<u>12 670</u>	<u>3 063</u> 1 429

211-603.

-

-

					,							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>17 459</u>	<u>15 791</u>	<u>14 555</u>	<u>13 474</u>	<u>18 071</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>14 806</u>	<u>8 530</u>	<u>4 305</u>	<u>4 305</u>	<u>3 152</u>	<u>8 055</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 157</u> 9 834	<u>16 066</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	<u>12 816</u> 7 121	<u>13 880</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 157</u> 9 834	<u>16 066</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	<u>12 816</u> 7 121	<u>13 880</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 157</u> 9 834	<u>16 066</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	<u>12 816</u> 7 121	<u>13 880</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 157</u> 9 834	<u>16 066</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>16 308</u>	<u>19 157</u>	<u>12 816</u> 7 121	<u>13 880</u>

211-7.**211-701.**

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>14 086</u> 12 417	<u>20 189</u>	<u>17 986</u> 16 666	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	<u>18 831</u> 17 486	<u>25 917</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>14 086</u> 12 417	<u>20 189</u>	<u>17 986</u> 16 666	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	<u>18 831</u> 17 486	<u>25 917</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>14 086</u> 12 417	<u>20 189</u>	<u>17 986</u> 16 666	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	<u>18 831</u> 17 486	<u>25 917</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>14 086</u> 12 417	<u>20 189</u>	<u>17 986</u> 16 666	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	<u>18 831</u> 17 486	<u>25 917</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>14 086</u> 12 417	<u>20 189</u>	<u>17 986</u> 16 666	<u>20 489</u>	<u>24 031</u>	<u>18 831</u> 17 486	<u>25 917</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>14 751</u>	<u>17 169</u>	<u>16 201</u>	<u>15 006</u>	<u>13 961</u>	<u>18 405</u>

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>22 361</u>	<u>20 356</u>	<u>18 871</u>	<u>17 571</u>	<u>23 096</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>22 361</u>	<u>20 356</u>	<u>18 871</u>	<u>17 571</u>	<u>23 096</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>22 361</u>	<u>20 356</u>	<u>18 871</u>	<u>17 571</u>	<u>23 096</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>22 361</u>	<u>20 356</u>	<u>18 871</u>	<u>17 571</u>	<u>23 096</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>22 361</u>	<u>20 356</u>	<u>18 871</u>	<u>17 571</u>	<u>23 096</u>	

8.04-08-2023

211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>22 361</u>	<u>20 356</u>	<u>18 871</u>	<u>17 571</u>	<u>23 096</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>34 766</u> <u>21 259</u>	<u>32 133</u> <u>21 259</u>	<u>30 865</u> <u>21 259</u>	<u>29 197</u> <u>21 259</u>	<u>26 324</u> <u>21 259</u>	<u>32 133</u> <u>21 259</u>
212-101-0200	5 7473-2010	3								

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 518</u> 23 916	<u>31 944</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 827</u> 25 205	<u>33 759</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 940</u> 25 460	<u>34 494</u> 24 351	<u>38 273</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>38 273</u> 24 351	<u>29 900</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 204</u> 25 720	<u>34 746</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>30 152</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 473</u> 25 985	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>30 410</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 029</u> 26 532	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>30 942</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>31 216</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 204</u> 25 720	<u>34 746</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>38 526</u> 24 599	<u>30 152</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 473</u> 25 985	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>30 410</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>30 673</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>31 216</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 609</u> 27 102	<u>36 090</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>31 496</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 473</u> 25 985	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>38 783</u> 24 853	<u>30 410</u> 24 853

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>35 846</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 277</u> 22 321	<u>27 404</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>37 660</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>32 091</u> 24 107	<u>29 218</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 273</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>32 738</u> 24 351	<u>29 715</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>38 526</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>29 967</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 783</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>30 225</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>39 315</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>30 756</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 589</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>31 031</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>38 526</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>29 967</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 783</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>30 225</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 047</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>30 488</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 589</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>31 031</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 870</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922	<u>31 311</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 783</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>30 225</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>30 673</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 029</u> 26 532	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>30 942</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 609</u> 27 102	<u>36 090</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>39 870</u> 25 922	<u>31 496</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 908</u> 27 397	<u>36 376</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>31 782</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>39 047</u> 25 112	<u>30 673</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 029</u> 26 532	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>39 315</u> 25 376	<u>30 942</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>39 589</u> 25 646	<u>31 216</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 908</u> 27 397	<u>36 376</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>40 156</u> 26 203	<u>31 782</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 214</u> 27 698	<u>36 669</u> 26 491	<u>40 448</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>40 448</u> 26 491	<u>32 075</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 685	<u>36 326</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>31 733</u> 26 154
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 047</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>30 488</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>39 315</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>30 756</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 870</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922	<u>31 311</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 156</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>34 621</u> 26 203	<u>31 597</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 047</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>30 488</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>39 315</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>30 756</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 589</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>31 031</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 156</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>34 621</u> 26 203	<u>31 597</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>40 448</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>34 913</u> 26 491	<u>31 890</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>40 106</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>34 571</u> 26 154	<u>31 547</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 673</u> 30 118	<u>38 663</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>34 069</u> 28 454
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 685	<u>36 326</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>40 106</u> 26 154	<u>31 733</u> 26 154
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 487</u> 27 967	<u>36 598</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>40 377</u> 26 421	<u>32 004</u> 26 421
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 442</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>36 907</u> 28 454	<u>33 883</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>40 106</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154	<u>34 571</u> 26 154	<u>31 547</u> 26 154	<u>37 399</u> 26 154
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>40 377</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421	<u>34 842</u> 26 421	<u>31 818</u> 26 421	<u>37 671</u> 26 421
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>36 874</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>40 654</u> 26 694	<u>32 280</u> 26 694
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 015</u> 29 471	<u>38 041</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>41 820</u> 27 842	<u>33 447</u> 27 842
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 550	<u>37 157</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>40 936</u> 26 972	<u>32 563</u> 26 972
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 850	<u>37 445</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>41 225</u> 27 256	<u>32 851</u> 27 256
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>37 740</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>41 519</u> 27 546	<u>33 146</u> 27 546
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 340</u> 29 791	<u>38 348</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>42 128</u> 28 144	<u>33 754</u> 28 144
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 673</u> 30 118	<u>38 663</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>42 442</u> 28 454	<u>34 069</u> 28 454
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 095</u> 29 406	<u>37 387</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>32 945</u> 27 679

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 654</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>35 119</u> 26 694	<u>32 095</u> 26 694	<u>37 947</u> 26 694
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 820</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842	<u>38 041</u> 27 842	<u>36 285</u> 27 842	<u>33 262</u> 27 842	<u>39 114</u> 27 842
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 936</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972	<u>35 401</u> 26 972	<u>32 378</u> 26 972	<u>38 230</u> 26 972
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>41 225</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256	<u>35 690</u> 27 256	<u>32 666</u> 27 256	<u>38 518</u> 27 256
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>41 519</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 984</u> 27 546	<u>32 961</u> 27 546	<u>38 813</u> 27 546
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144	<u>36 593</u> 28 144	<u>33 569</u> 28 144	<u>39 421</u> 28 144
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 442</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>36 907</u> 28 454	<u>33 883</u> 28 454	<u>39 735</u> 28 454
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>41 289</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>35 719</u> 27 679	<u>32 847</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 703	<u>38 159</u> 27 958	<u>41 939</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>39 232</u> 27 958	<u>41 939</u> 27 958	<u>33 565</u> 27 958
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 559</u> 30 006	<u>38 449</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>33 855</u> 28 243
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 315	<u>38 745</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>34 151</u> 28 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>39 355</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>34 761</u> 29 135
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 856</u> 31 283	<u>39 670</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>35 076</u> 29 445
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 559</u> 30 006	<u>38 449</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>42 228</u> 28 243	<u>33 855</u> 28 243
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 315	<u>38 745</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>34 151</u> 28 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 631	<u>39 047</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>34 453</u> 28 832
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 856</u> 31 283	<u>39 670</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>35 076</u> 29 445
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 198</u> 31 619	<u>39 992</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>35 398</u> 29 762
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 315	<u>38 745</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>42 524</u> 28 535	<u>34 151</u> 28 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 631	<u>39 047</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>34 453</u> 28 832
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>39 355</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>34 761</u> 29 135

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>41 939</u> 27 958	<u>39 232</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>36 403</u> 27 958	<u>33 380</u> 27 958	<u>39 232</u> 27 958
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>42 228</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>36 693</u> 28 243	<u>33 670</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>42 524</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>36 989</u> 28 535	<u>33 966</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>43 135</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>37 599</u> 29 135	<u>34 576</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>37 914</u> 29 445	<u>34 891</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>42 228</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243	<u>38 449</u> 28 243	<u>36 693</u> 28 243	<u>33 670</u> 28 243	<u>39 522</u> 28 243
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>42 524</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>36 989</u> 28 535	<u>33 966</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>37 291</u> 28 832	<u>34 267</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>37 914</u> 29 445	<u>34 891</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>43 771</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762	<u>35 212</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>42 524</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535	<u>38 745</u> 28 535	<u>36 989</u> 28 535	<u>33 966</u> 28 535	<u>39 818</u> 28 535
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>37 291</u> 28 832	<u>34 267</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>43 135</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>37 599</u> 29 135	<u>34 576</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 31 619	<u>39 992</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>43 771</u> 29 762	<u>35 398</u> 29 762
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>40 320</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>35 726</u> 30 085
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 631	<u>39 047</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>42 826</u> 28 832	<u>34 453</u> 28 832
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>39 355</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>43 135</u> 29 135	<u>34 761</u> 29 135
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 856</u> 31 283	<u>39 670</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>43 450</u> 29 445	<u>35 076</u> 29 445
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>40 320</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>35 726</u> 30 085
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 904</u> 32 314	<u>40 656</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>36 062</u> 30 416
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>40 320</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>44 100</u> 30 085	<u>35 726</u> 30 085
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 904</u> 32 314	<u>40 656</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>44 436</u> 30 416	<u>36 062</u> 30 416
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 268</u> 32 673	<u>41 000</u> 30 754	<u>44 779</u> 30 754	<u>41 000</u> 30 754	<u>42 073</u> 30 754	<u>44 779</u> 30 754	<u>36 406</u> 30 754
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 641</u> 33 040	<u>41 351</u> 31 100	<u>45 130</u> 31 100	<u>41 351</u> 31 100	<u>42 424</u> 31 100	<u>45 130</u> 31 100	<u>36 757</u> 31 100
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 413</u> 33 800	<u>42 077</u> 31 814	<u>45 857</u> 31 814	<u>42 077</u> 31 814	<u>43 150</u> 31 814	<u>45 857</u> 31 814	<u>37 483</u> 31 814
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 285</u> 31 561	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>43 771</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762	<u>35 212</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>44 100</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>38 565</u> 30 085	<u>35 541</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832	<u>39 047</u> 28 832	<u>37 291</u> 28 832	<u>34 267</u> 28 832	<u>40 120</u> 28 832
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>43 135</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135	<u>39 355</u> 29 135	<u>37 599</u> 29 135	<u>34 576</u> 29 135	<u>40 428</u> 29 135
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445	<u>39 670</u> 29 445	<u>37 914</u> 29 445	<u>34 891</u> 29 445	<u>40 743</u> 29 445
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>44 100</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>38 565</u> 30 085	<u>35 541</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>44 436</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>38 901</u> 30 416	<u>35 877</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>44 100</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085	<u>40 320</u> 30 085	<u>38 565</u> 30 085	<u>35 541</u> 30 085	<u>41 393</u> 30 085
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>44 436</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416	<u>40 656</u> 30 416	<u>38 901</u> 30 416	<u>35 877</u> 30 416	<u>41 729</u> 30 416
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 779</u> 30 754	<u>42 073</u> 30 754	<u>41 000</u> 30 754	<u>39 244</u> 30 754	<u>36 220</u> 30 754	<u>42 073</u> 30 754
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>45 130</u> 31 100	<u>42 424</u> 31 100	<u>41 351</u> 31 100	<u>39 595</u> 31 100	<u>36 571</u> 31 100	<u>42 424</u> 31 100
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 857</u> 31 814	<u>43 150</u> 31 814	<u>42 077</u> 31 814	<u>40 321</u> 31 814	<u>37 298</u> 31 814	<u>43 150</u> 31 814
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 463</u> 31 880	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 793</u> 32 205	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 475</u> 32 876	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 463</u> 31 880	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 793</u> 32 205	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>41 550</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>36 956</u> 31 296
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 793</u> 32 205	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>41 550</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>45 330</u> 31 296	<u>36 956</u> 31 296
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 475</u> 32 876	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 937	<u>42 918</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>38 324</u> 32 642
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 576	<u>42 565</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>46 345</u> 32 295	<u>37 971</u> 32 295
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 937	<u>42 918</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>46 697</u> 32 642	<u>38 324</u> 32 642
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 927</u> 34 306	<u>43 278</u> 32 997	<u>47 058</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>47 058</u> 32 997	<u>38 685</u> 32 997
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 310</u> 34 683	<u>43 647</u> 33 359	<u>47 426</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>47 426</u> 33 359	<u>39 053</u> 33 359
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 102</u> 35 462	<u>44 408</u> 34 109	<u>48 188</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>48 188</u> 34 109	<u>39 815</u> 34 109
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 758</u> 33 011	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 951</u> 33 345	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 685	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 009</u> 34 387	<u>41 882</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>45 661</u> 31 622	<u>37 288</u> 31 622
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 377</u> 34 749	<u>42 220</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>45 999</u> 31 955	<u>37 626</u> 31 955
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 951</u> 33 345	<u>40 908</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>44 688</u> 30 664	<u>36 314</u> 30 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 685	<u>41 226</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>45 005</u> 30 977	<u>36 632</u> 30 977

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>47 058</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>41 523</u> 32 997	<u>38 499</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>47 426</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>41 891</u> 33 359	<u>38 868</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>48 188</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>42 653</u> 34 109	<u>39 629</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 688</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>39 152</u> 30 664	<u>36 129</u> 30 664	<u>41 981</u> 30 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 999</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>40 464</u> 31 955	<u>37 441</u> 31 955	<u>43 293</u> 31 955
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>45 005</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>39 470</u> 30 977	<u>36 447</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>45 330</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>39 795</u> 31 296	<u>36 771</u> 31 296	<u>42 623</u> 31 296
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 661</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>40 126</u> 31 622	<u>37 102</u> 31 622	<u>42 954</u> 31 622
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>40 810</u> 32 295	<u>37 786</u> 32 295	<u>43 638</u> 32 295
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 697</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>41 162</u> 32 642	<u>38 139</u> 32 642	<u>43 991</u> 32 642
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>47 058</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>41 523</u> 32 997	<u>38 499</u> 32 997	<u>44 351</u> 32 997
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 426</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>41 891</u> 33 359	<u>38 868</u> 33 359	<u>44 720</u> 33 359
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 188</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>42 653</u> 34 109	<u>39 629</u> 34 109	<u>45 481</u> 34 109
212-101-0900	25 7473-2010	3								

212-101-0901		3	1	2400	<u>38 373</u> 35 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 592</u> 35 944	<u>44 573</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>39 979</u> 34 271
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 389</u> 36 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929

212-101-0901		3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>48 353</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>42 818</u> 34 271	<u>39 794</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 618</u> 36 954	<u>44 573</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>39 979</u> 34 271
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 392</u> 37 716	<u>45 291</u> 34 978	<u>49 071</u> 34 978	<u>45 291</u> 34 978	<u>46 364</u> 34 978	<u>49 071</u> 34 978	<u>40 697</u> 34 978
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 791</u> 38 109	<u>45 661</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>41 067</u> 35 342
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 618</u> 36 954	<u>44 573</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>48 353</u> 34 271	<u>39 979</u> 34 271
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 001</u> 37 331	<u>44 929</u> 34 621	<u>48 708</u> 34 621	<u>44 929</u> 34 621	<u>46 001</u> 34 621	<u>48 708</u> 34 621	<u>40 335</u> 34 621
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 791</u> 38 109	<u>45 661</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>49 441</u> 35 342	<u>41 067</u> 35 342
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 510	<u>46 039</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 510	<u>46 039</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>49 819</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 615</u> 38 920	<u>46 425</u> 36 094	<u>50 205</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>47 498</u> 36 094	<u>50 205</u> 36 094	<u>41 831</u> 36 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 475</u> 39 766	<u>47 223</u> 36 879	<u>51 002</u> 36 879	<u>47 223</u> 36 879	<u>48 295</u> 36 879	<u>51 002</u> 36 879	<u>42 629</u> 36 879
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 919</u> 40 203	<u>47 634</u> 37 284	<u>51 414</u> 37 284	<u>47 634</u> 37 284	<u>48 707</u> 37 284	<u>51 414</u> 37 284	<u>43 040</u> 37 284
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 857</u> 39 014	<u>47 366</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>42 923</u> 37 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 111</u> 39 408	<u>48 238</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>43 645</u> 37 879

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>48 353</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>42 818</u> 34 271	<u>39 794</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>49 071</u> 34 978	<u>46 364</u> 34 978	<u>45 291</u> 34 978	<u>43 536</u> 34 978	<u>40 512</u> 34 978	<u>46 364</u> 34 978
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>49 441</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>43 906</u> 35 342	<u>40 882</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>48 353</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271	<u>44 573</u> 34 271	<u>42 818</u> 34 271	<u>39 794</u> 34 271	<u>45 646</u> 34 271
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>48 708</u> 34 621	<u>46 001</u> 34 621	<u>44 929</u> 34 621	<u>43 173</u> 34 621	<u>40 149</u> 34 621	<u>46 001</u> 34 621
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>49 441</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342	<u>45 661</u> 35 342	<u>43 906</u> 35 342	<u>40 882</u> 35 342	<u>46 734</u> 35 342
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>49 819</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>49 819</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>50 205</u> 36 094	<u>47 498</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>44 670</u> 36 094	<u>41 646</u> 36 094	<u>47 498</u> 36 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>51 002</u> 36 879	<u>48 295</u> 36 879	<u>47 223</u> 36 879	<u>45 467</u> 36 879	<u>42 443</u> 36 879	<u>48 295</u> 36 879
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>51 414</u> 37 284	<u>48 707</u> 37 284	<u>47 634</u> 37 284	<u>45 879</u> 37 284	<u>42 855</u> 37 284	<u>48 707</u> 37 284
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>51 267</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>45 698</u> 37 500	<u>42 826</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>52 018</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>46 483</u> 37 879	<u>43 459</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 937</u> 40 220	<u>49 032</u> 38 660	<u>52 811</u> 38 660	<u>49 032</u> 38 660	<u>50 105</u> 38 660	<u>52 811</u> 38 660	<u>44 438</u> 38 660
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 362</u> 40 639	<u>49 441</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>44 847</u> 39 063
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 111</u> 39 408	<u>48 238</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>52 018</u> 37 879	<u>43 645</u> 37 879
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 520</u> 39 810	<u>48 631</u> 38 265	<u>52 411</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265	<u>52 411</u> 38 265	<u>44 037</u> 38 265
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 362</u> 40 639	<u>49 441</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>53 221</u> 39 063	<u>44 847</u> 39 063
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 797</u> 41 067	<u>49 859</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>45 265</u> 39 474
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 797</u> 41 067	<u>49 859</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>53 638</u> 39 474	<u>45 265</u> 39 474
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 241</u> 41 504	<u>50 286</u> 39 894	<u>54 065</u> 39 894	<u>50 286</u> 39 894	<u>51 358</u> 39 894	<u>54 065</u> 39 894	<u>45 692</u> 39 894
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 157</u> 42 406	<u>51 167</u> 40 761	<u>54 946</u> 40 761	<u>51 167</u> 40 761	<u>52 240</u> 40 761	<u>54 946</u> 40 761	<u>46 573</u> 40 761
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 631</u> 42 872	<u>51 622</u> 41 209	<u>55 401</u> 41 209	<u>51 622</u> 41 209	<u>52 695</u> 41 209	<u>55 401</u> 41 209	<u>47 028</u> 41 209
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 971</u> 42 079	<u>52 809</u> 42 857	<u>56 710</u> 42 857	<u>52 809</u> 42 857	<u>54 077</u> 42 857	<u>56 710</u> 42 857	<u>48 366</u> 42 857
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 257</u> 42 504	<u>53 736</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>49 142</u> 43 290
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 147</u> 43 380	<u>54 643</u> 44 183	<u>58 423</u> 44 183	<u>54 643</u> 44 183	<u>55 716</u> 44 183	<u>58 423</u> 44 183	<u>50 049</u> 44 183

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>52 811</u> 38 660	<u>50 105</u> 38 660	<u>49 032</u> 38 660	<u>47 276</u> 38 660	<u>44 253</u> 38 660	<u>50 105</u> 38 660
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>53 221</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>47 685</u> 39 063	<u>44 662</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>52 018</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879	<u>48 238</u> 37 879	<u>46 483</u> 37 879	<u>43 459</u> 37 879	<u>49 311</u> 37 879
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>52 411</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>46 876</u> 38 265	<u>43 852</u> 38 265	<u>49 704</u> 38 265
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>53 221</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063	<u>49 441</u> 39 063	<u>47 685</u> 39 063	<u>44 662</u> 39 063	<u>50 514</u> 39 063
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>53 638</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>48 103</u> 39 474	<u>45 080</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>53 638</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474	<u>49 859</u> 39 474	<u>48 103</u> 39 474	<u>45 080</u> 39 474	<u>50 932</u> 39 474
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>54 065</u> 39 894	<u>51 358</u> 39 894	<u>50 286</u> 39 894	<u>48 530</u> 39 894	<u>45 506</u> 39 894	<u>51 358</u> 39 894
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>54 946</u> 40 761	<u>52 240</u> 40 761	<u>51 167</u> 40 761	<u>49 411</u> 40 761	<u>46 387</u> 40 761	<u>52 240</u> 40 761
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>55 401</u> 41 209	<u>52 695</u> 41 209	<u>51 622</u> 41 209	<u>49 866</u> 41 209	<u>46 842</u> 41 209	<u>52 695</u> 41 209
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>56 710</u> 42 857	<u>54 077</u> 42 857	<u>52 809</u> 42 857	<u>51 141</u> 42 857	<u>48 268</u> 42 857	<u>54 077</u> 42 857
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>57 516</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>51 981</u> 43 290	<u>48 957</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>58 423</u> 44 183	<u>55 716</u> 44 183	<u>54 643</u> 44 183	<u>52 887</u> 44 183	<u>49 864</u> 44 183	<u>55 716</u> 44 183

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 606</u> 43 832	<u>55 111</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>50 517</u> 44 643
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 257</u> 42 504	<u>53 736</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>57 516</u> 43 290	<u>49 142</u> 43 290
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 697</u> 42 938	<u>54 185</u> 43 732	<u>57 965</u> 43 732	<u>54 185</u> 43 732	<u>55 258</u> 43 732	<u>57 965</u> 43 732	<u>49 591</u> 43 732
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 606</u> 43 832	<u>55 111</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>58 890</u> 44 643	<u>50 517</u> 44 643
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 075</u> 44 293	<u>55 588</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>50 994</u> 45 113
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 075</u> 44 293	<u>55 588</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>59 368</u> 45 113	<u>50 994</u> 45 113
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 554</u> 44 765	<u>56 076</u> 45 593	<u>59 855</u> 45 593	<u>56 076</u> 45 593	<u>57 149</u> 45 593	<u>59 855</u> 45 593	<u>51 482</u> 45 593
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 542</u> 45 738	<u>57 083</u> 46 584	<u>60 862</u> 46 584	<u>57 083</u> 46 584	<u>58 156</u> 46 584	<u>60 862</u> 46 584	<u>52 489</u> 46 584
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>49 053</u> 46 240	<u>57 603</u> 47 096	<u>61 382</u> 47 096	<u>57 603</u> 47 096	<u>58 676</u> 47 096	<u>61 382</u> 47 096	<u>53 009</u> 47 096
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>47 109</u> 44 183	<u>54 986</u> 45 000	<u>58 887</u> 45 000	<u>54 986</u> 45 000	<u>56 254</u> 45 000	<u>58 887</u> 45 000	<u>50 543</u> 45 000
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 416</u> 44 629	<u>55 935</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>51 341</u> 45 455
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 351</u> 45 549	<u>56 888</u> 46 392	<u>60 667</u> 46 392	<u>56 888</u> 46 392	<u>57 961</u> 46 392	<u>60 667</u> 46 392	<u>52 294</u> 46 392
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 833</u> 46 024	<u>57 379</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>52 785</u> 46 875

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>58 890</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>53 355</u> 44 643	<u>50 331</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>57 516</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290	<u>53 736</u> 43 290	<u>51 981</u> 43 290	<u>48 957</u> 43 290	<u>54 809</u> 43 290
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>57 965</u> 43 732	<u>55 258</u> 43 732	<u>54 185</u> 43 732	<u>52 429</u> 43 732	<u>49 406</u> 43 732	<u>55 258</u> 43 732
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>58 890</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643	<u>55 111</u> 44 643	<u>53 355</u> 44 643	<u>50 331</u> 44 643	<u>56 184</u> 44 643
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>59 368</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>53 833</u> 45 113	<u>50 809</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>59 368</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113	<u>55 588</u> 45 113	<u>53 833</u> 45 113	<u>50 809</u> 45 113	<u>56 661</u> 45 113
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>59 855</u> 45 593	<u>57 149</u> 45 593	<u>56 076</u> 45 593	<u>54 320</u> 45 593	<u>51 297</u> 45 593	<u>57 149</u> 45 593
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>60 862</u> 46 584	<u>58 156</u> 46 584	<u>57 083</u> 46 584	<u>55 327</u> 46 584	<u>52 304</u> 46 584	<u>58 156</u> 46 584
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>61 382</u> 47 096	<u>58 676</u> 47 096	<u>57 603</u> 47 096	<u>55 847</u> 47 096	<u>52 824</u> 47 096	<u>58 676</u> 47 096
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>58 887</u> 45 000	<u>56 254</u> 45 000	<u>54 986</u> 45 000	<u>53 318</u> 45 000	<u>50 446</u> 45 000	<u>56 254</u> 45 000
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>59 715</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>54 180</u> 45 455	<u>51 156</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>60 667</u> 46 392	<u>57 961</u> 46 392	<u>56 888</u> 46 392	<u>55 132</u> 46 392	<u>52 108</u> 46 392	<u>57 961</u> 46 392
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>61 158</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>55 623</u> 46 875	<u>52 599</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 416</u> 44 629	<u>55 935</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>59 715</u> 45 455	<u>51 341</u> 45 455
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 878</u> 45 084	<u>56 407</u> 45 918	<u>60 186</u> 45 918	<u>56 407</u> 45 918	<u>57 480</u> 45 918	<u>60 186</u> 45 918	<u>51 813</u> 45 918
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 833</u> 46 024	<u>57 379</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>61 158</u> 46 875	<u>52 785</u> 46 875
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 325</u> 46 508	<u>57 880</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>53 286</u> 47 368
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 325</u> 46 508	<u>57 880</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>61 659</u> 47 368	<u>53 286</u> 47 368
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 828</u> 47 003	<u>58 392</u> 47 872	<u>62 171</u> 47 872	<u>58 392</u> 47 872	<u>59 465</u> 47 872	<u>62 171</u> 47 872	<u>53 798</u> 47 872
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 866</u> 48 025	<u>59 449</u> 48 913	<u>63 229</u> 48 913	<u>59 449</u> 48 913	<u>60 522</u> 48 913	<u>63 229</u> 48 913	<u>54 855</u> 48 913
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 402</u> 48 552	<u>59 995</u> 49 451	<u>63 775</u> 49 451	<u>59 995</u> 49 451	<u>61 068</u> 49 451	<u>63 775</u> 49 451	<u>55 401</u> 49 451
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>50 815</u> 47 831	<u>59 558</u> 49 500	<u>63 459</u> 49 500	<u>59 558</u> 49 500	<u>60 826</u> 49 500	<u>63 459</u> 49 500	<u>55 115</u> 49 500
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>51 160</u> 48 314	<u>60 554</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>55 960</u> 50 000
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>52 172</u> 49 311	<u>61 601</u> 51 031	<u>65 381</u> 51 031	<u>61 601</u> 51 031	<u>62 674</u> 51 031	<u>65 381</u> 51 031	<u>57 007</u> 51 031
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>52 694</u> 49 824	<u>62 141</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>57 547</u> 51 563
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>51 160</u> 48 314	<u>60 554</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>64 333</u> 50 000	<u>55 960</u> 50 000

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>59 715</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455	<u>55 935</u> 45 455	<u>54 180</u> 45 455	<u>51 156</u> 45 455	<u>57 008</u> 45 455
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>60 186</u> 45 918	<u>57 480</u> 45 918	<u>56 407</u> 45 918	<u>54 651</u> 45 918	<u>51 627</u> 45 918	<u>57 480</u> 45 918
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>61 158</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875	<u>57 379</u> 46 875	<u>55 623</u> 46 875	<u>52 599</u> 46 875	<u>58 452</u> 46 875
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>61 659</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>56 124</u> 47 368	<u>53 101</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>61 659</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368	<u>57 880</u> 47 368	<u>56 124</u> 47 368	<u>53 101</u> 47 368	<u>58 953</u> 47 368
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>62 171</u> 47 872	<u>59 465</u> 47 872	<u>58 392</u> 47 872	<u>56 636</u> 47 872	<u>53 613</u> 47 872	<u>59 465</u> 47 872
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>63 229</u> 48 913	<u>60 522</u> 48 913	<u>59 449</u> 48 913	<u>57 694</u> 48 913	<u>54 670</u> 48 913	<u>60 522</u> 48 913
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>63 775</u> 49 451	<u>61 068</u> 49 451	<u>59 995</u> 49 451	<u>58 240</u> 49 451	<u>55 216</u> 49 451	<u>61 068</u> 49 451
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 459</u> 49 500	<u>60 826</u> 49 500	<u>59 558</u> 49 500	<u>57 890</u> 49 500	<u>55 018</u> 49 500	<u>60 826</u> 49 500
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>64 333</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>58 798</u> 50 000	<u>55 774</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>65 381</u> 51 031	<u>62 674</u> 51 031	<u>61 601</u> 51 031	<u>59 845</u> 51 031	<u>56 822</u> 51 031	<u>62 674</u> 51 031
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 921</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>60 385</u> 51 563	<u>57 362</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>64 333</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000	<u>60 554</u> 50 000	<u>58 798</u> 50 000	<u>55 774</u> 50 000	<u>61 627</u> 50 000

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>51 661</u> 48 807	<u>61 072</u> 50 510	<u>64 851</u> 50 510	<u>61 072</u> 50 510	<u>62 145</u> 50 510	<u>64 851</u> 50 510	<u>56 478</u> 50 510
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>52 694</u> 49 824	<u>62 141</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>65 921</u> 51 563	<u>57 547</u> 51 563
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>53 227</u> 50 349	<u>62 693</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>58 099</u> 52 105
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>53 227</u> 50 349	<u>62 693</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>66 472</u> 52 105	<u>58 099</u> 52 105
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>53 771</u> 50 884	<u>63 256</u> 52 660	<u>67 035</u> 52 660	<u>63 256</u> 52 660	<u>64 329</u> 52 660	<u>67 035</u> 52 660	<u>58 662</u> 52 660
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>54 895</u> 51 990	<u>64 419</u> 53 804	<u>68 198</u> 53 804	<u>64 419</u> 53 804	<u>65 492</u> 53 804	<u>68 198</u> 53 804	<u>59 825</u> 53 804
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>55 475</u> 52 562	<u>65 020</u> 54 396	<u>68 799</u> 54 396	<u>65 020</u> 54 396	<u>66 092</u> 54 396	<u>68 799</u> 54 396	<u>60 426</u> 54 396
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 592</u> 23 005	<u>31 081</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>26 638</u> 21 471
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>26 761</u> 24 156	<u>32 171</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 083</u> 25 457	<u>34 004</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 851</u> 50 510	<u>62 145</u> 50 510	<u>61 072</u> 50 510	<u>59 316</u> 50 510	<u>56 293</u> 50 510	<u>62 145</u> 50 510
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 921</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563	<u>62 141</u> 51 563	<u>60 385</u> 51 563	<u>57 362</u> 51 563	<u>63 214</u> 51 563
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>66 472</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>60 937</u> 52 105	<u>57 913</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>66 472</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105	<u>62 693</u> 52 105	<u>60 937</u> 52 105	<u>57 913</u> 52 105	<u>63 765</u> 52 105
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>67 035</u> 52 660	<u>64 329</u> 52 660	<u>63 256</u> 52 660	<u>61 500</u> 52 660	<u>58 476</u> 52 660	<u>64 329</u> 52 660
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>68 198</u> 53 804	<u>65 492</u> 53 804	<u>64 419</u> 53 804	<u>62 663</u> 53 804	<u>59 640</u> 53 804	<u>65 492</u> 53 804
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>68 799</u> 54 396	<u>66 092</u> 54 396	<u>65 020</u> 54 396	<u>63 264</u> 54 396	<u>60 240</u> 54 396	<u>66 092</u> 54 396
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>34 982</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>29 413</u> 21 471	<u>26 540</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>36 073</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 503</u> 22 545	<u>27 631</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 905</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>32 336</u> 24 348	<u>29 463</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 198</u> 25 714	<u>34 741</u> 24 594	<u>38 521</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>38 521</u> 24 594	<u>30 147</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 977	<u>34 996</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>30 402</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 737</u> 26 245	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>30 663</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 298</u> 26 797	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>31 199</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>31 476</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 977	<u>34 996</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>38 776</u> 24 845	<u>30 402</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 737</u> 26 245	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>30 663</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 015</u> 26 518	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>30 928</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>31 476</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>36 353</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>31 759</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 737</u> 26 245	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>39 036</u> 25 101	<u>30 663</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 015</u> 26 518	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>30 928</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 298</u> 26 797	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>31 199</u> 25 630

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 521</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 986</u> 24 594	<u>29 962</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 776</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>30 217</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 036</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>30 477</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 573</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>31 014</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 850</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>31 291</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 776</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>30 217</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 036</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>30 477</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 302</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>30 743</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 850</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>31 291</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 133</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181	<u>31 574</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 036</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>30 477</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 302</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>30 743</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 573</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>31 014</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>36 353</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>40 133</u> 26 181	<u>31 759</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 186</u> 27 671	<u>36 642</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>32 049</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 015</u> 26 518	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>39 302</u> 25 363	<u>30 928</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 298</u> 26 797	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>39 573</u> 25 630	<u>31 199</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>39 850</u> 25 902	<u>31 476</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 186</u> 27 671	<u>36 642</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>40 422</u> 26 465	<u>32 049</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 495</u> 27 975	<u>36 938</u> 26 756	<u>40 718</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>40 718</u> 26 756	<u>32 344</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 481</u> 27 961	<u>36 592</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>31 998</u> 26 416
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 133</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181	<u>31 574</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>40 422</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>34 887</u> 26 465	<u>31 863</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 302</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>30 743</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 573</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>31 014</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 850</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>31 291</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>40 422</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>34 887</u> 26 465	<u>31 863</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 718</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>35 182</u> 26 756	<u>32 159</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 372</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>34 837</u> 26 416	<u>31 813</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>38 324</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>33 730</u> 28 120
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>38 324</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>42 103</u> 28 120	<u>33 730</u> 28 120
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 643</u> 30 089	<u>38 634</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>34 040</u> 28 426
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 643</u> 30 089	<u>38 634</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>42 414</u> 28 426	<u>34 040</u> 28 426
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 979</u> 30 420	<u>38 952</u> 28 738	<u>42 731</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>42 731</u> 28 738	<u>34 358</u> 28 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 481</u> 27 961	<u>36 592</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>40 372</u> 26 416	<u>31 998</u> 26 416
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 678</u> 29 139	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>41 502</u> 27 528	<u>33 128</u> 27 528
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 449	<u>38 020</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>41 799</u> 27 821	<u>33 426</u> 27 821
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 28 247	<u>36 866</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>40 646</u> 26 686	<u>32 272</u> 26 686
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>37 146</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>40 925</u> 26 961	<u>32 552</u> 26 961
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>41 210</u> 27 241	<u>32 837</u> 27 241

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 731</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>37 196</u> 28 738	<u>34 172</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 372</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>34 837</u> 26 416	<u>31 813</u> 26 416	<u>37 665</u> 26 416
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 646</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686	<u>36 866</u> 26 686	<u>35 110</u> 26 686	<u>32 087</u> 26 686	<u>37 939</u> 26 686
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 925</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>35 390</u> 26 961	<u>32 366</u> 26 961	<u>38 218</u> 26 961
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>42 103</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120	<u>38 324</u> 28 120	<u>36 568</u> 28 120	<u>33 544</u> 28 120	<u>39 397</u> 28 120
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>41 210</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>35 675</u> 27 241	<u>32 652</u> 27 241	<u>38 504</u> 27 241
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 502</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>35 967</u> 27 528	<u>32 943</u> 27 528	<u>38 795</u> 27 528
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 799</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821	<u>36 264</u> 27 821	<u>33 241</u> 27 821	<u>39 093</u> 27 821
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 414</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426	<u>38 634</u> 28 426	<u>36 879</u> 28 426	<u>33 855</u> 28 426	<u>39 707</u> 28 426
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 731</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738	<u>38 952</u> 28 738	<u>37 196</u> 28 738	<u>34 172</u> 28 738	<u>40 025</u> 28 738
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-2001		3	1	2400	<u>32 394</u> 29 700	<u>37 669</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>33 226</u> 27 955
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 552</u> 30 000	<u>38 443</u> 28 238	<u>42 223</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>39 516</u> 28 238	<u>42 223</u> 28 238	<u>33 849</u> 28 238
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>38 736</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>34 142</u> 28 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>39 035</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>34 441</u> 28 820
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 836</u> 31 263	<u>39 651</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>35 057</u> 29 427
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 174</u> 31 596	<u>39 969</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>35 375</u> 29 740
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>38 736</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>42 515</u> 28 526	<u>34 142</u> 28 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>39 035</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>34 441</u> 28 820
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 937	<u>39 340</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>34 746</u> 29 120
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 174</u> 31 596	<u>39 969</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>35 375</u> 29 740
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 519</u> 31 935	<u>40 294</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>35 700</u> 30 060
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>39 035</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>42 814</u> 28 820	<u>34 441</u> 28 820
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 937	<u>39 340</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>34 746</u> 29 120

212-101-2001		3	1	2400	<u>41 570</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>36 001</u> 27 955	<u>33 128</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 238	<u>39 516</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>36 687</u> 28 238	<u>33 664</u> 28 238	<u>39 516</u> 28 238
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>42 515</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>36 980</u> 28 526	<u>33 957</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>42 814</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 279</u> 28 820	<u>34 255</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>43 431</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>37 895</u> 29 427	<u>34 872</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>43 749</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 214</u> 29 740	<u>35 190</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>42 515</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>36 980</u> 28 526	<u>33 957</u> 28 526	<u>39 809</u> 28 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>42 814</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 279</u> 28 820	<u>34 255</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>43 119</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 584</u> 29 120	<u>34 560</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>43 749</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 214</u> 29 740	<u>35 190</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>44 074</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 538</u> 30 060	<u>35 515</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>42 814</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 279</u> 28 820	<u>34 255</u> 28 820	<u>40 108</u> 28 820
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>43 119</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 584</u> 29 120	<u>34 560</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 836</u> 31 263	<u>39 651</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>35 057</u> 29 427
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 519</u> 31 935	<u>40 294</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>44 074</u> 30 060	<u>35 700</u> 30 060
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 872</u> 32 282	<u>40 626</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>36 032</u> 30 386
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 937	<u>39 340</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>43 119</u> 29 120	<u>34 746</u> 29 120
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 836</u> 31 263	<u>39 651</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>43 431</u> 29 427	<u>35 057</u> 29 427
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 174</u> 31 596	<u>39 969</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>43 749</u> 29 740	<u>35 375</u> 29 740
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 872</u> 32 282	<u>40 626</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>36 032</u> 30 386
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 232</u> 32 637	<u>40 965</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>36 371</u> 30 720
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 872</u> 32 282	<u>40 626</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>44 406</u> 30 386	<u>36 032</u> 30 386
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 232</u> 32 637	<u>40 965</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>44 745</u> 30 720	<u>36 371</u> 30 720
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 600</u> 33 000	<u>41 312</u> 31 062	<u>45 092</u> 31 062	<u>41 312</u> 31 062	<u>42 385</u> 31 062	<u>45 092</u> 31 062	<u>36 718</u> 31 062
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 977</u> 33 371	<u>41 667</u> 31 411	<u>45 446</u> 31 411	<u>41 667</u> 31 411	<u>42 740</u> 31 411	<u>45 446</u> 31 411	<u>37 073</u> 31 411
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 757</u> 34 138	<u>42 400</u> 32 133	<u>46 180</u> 32 133	<u>42 400</u> 32 133	<u>43 473</u> 32 133	<u>46 180</u> 32 133	<u>37 806</u> 32 133

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>43 431</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>37 895</u> 29 427	<u>34 872</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>44 074</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 538</u> 30 060	<u>35 515</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>44 406</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>38 870</u> 30 386	<u>35 847</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>43 119</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 584</u> 29 120	<u>34 560</u> 29 120	<u>40 413</u> 29 120
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>43 431</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>37 895</u> 29 427	<u>34 872</u> 29 427	<u>40 724</u> 29 427
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>43 749</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 214</u> 29 740	<u>35 190</u> 29 740	<u>41 042</u> 29 740
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>44 406</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>38 870</u> 30 386	<u>35 847</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>44 745</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 210</u> 30 720	<u>36 186</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>44 406</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>38 870</u> 30 386	<u>35 847</u> 30 386	<u>41 699</u> 30 386
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>44 745</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 210</u> 30 720	<u>36 186</u> 30 720	<u>42 038</u> 30 720
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>45 092</u> 31 062	<u>42 385</u> 31 062	<u>41 312</u> 31 062	<u>39 556</u> 31 062	<u>36 533</u> 31 062	<u>42 385</u> 31 062
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>45 446</u> 31 411	<u>42 740</u> 31 411	<u>41 667</u> 31 411	<u>39 911</u> 31 411	<u>36 887</u> 31 411	<u>42 740</u> 31 411
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>46 180</u> 32 133	<u>43 473</u> 32 133	<u>42 400</u> 32 133	<u>40 645</u> 32 133	<u>37 621</u> 32 133	<u>43 473</u> 32 133

212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 606</u> 31 877	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 787</u> 32 199	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 120</u> 32 527	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 809</u> 33 205	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 164</u> 33 554	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 787</u> 32 199	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 120</u> 32 527	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 461</u> 32 863	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 164</u> 33 554	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 527</u> 33 911	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 120</u> 32 527	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 461</u> 32 863	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>44 319</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>38 749</u> 30 661	<u>35 877</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 809</u> 33 205	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 527</u> 33 911	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 897</u> 34 276	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 527</u> 33 911	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 897</u> 34 276	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 34 649	<u>43 614</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>39 020</u> 33 327
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 663</u> 35 029	<u>43 986</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>39 392</u> 33 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 462</u> 35 817	<u>44 755</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>40 161</u> 34 450
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 094</u> 33 341	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 678	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 639</u> 34 022	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 359</u> 34 730	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>47 393</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>41 858</u> 33 327	<u>38 834</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>47 765</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>42 230</u> 33 693	<u>39 207</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>48 535</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>42 999</u> 34 450	<u>39 976</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>44 319</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>38 749</u> 30 661	<u>35 877</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 730</u> 35 096	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 678	<u>41 220</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>44 999</u> 30 970	<u>36 626</u> 30 970
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 639</u> 34 022	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 995</u> 34 372	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 730</u> 35 096	<u>42 544</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>46 324</u> 32 274	<u>37 950</u> 32 274
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 469	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 639</u> 34 022	<u>41 541</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>45 320</u> 31 286	<u>36 947</u> 31 286
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 995</u> 34 372	<u>41 868</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>45 648</u> 31 609	<u>37 274</u> 31 609
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 359</u> 34 730	<u>42 203</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>37 609</u> 31 938
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 469	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 497</u> 35 851	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 469	<u>42 893</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>46 673</u> 32 618	<u>38 299</u> 32 618
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 497</u> 35 851	<u>43 250</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>47 029</u> 32 969	<u>38 656</u> 32 969

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 999</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>39 464</u> 30 970	<u>36 440</u> 30 970	<u>42 292</u> 30 970
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 324</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>40 789</u> 32 274	<u>37 765</u> 32 274	<u>43 617</u> 32 274
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 320</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>39 785</u> 31 286	<u>36 761</u> 31 286	<u>42 614</u> 31 286
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 648</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 113</u> 31 609	<u>37 089</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>40 447</u> 31 938	<u>37 424</u> 31 938	<u>43 276</u> 31 938
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 673</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>41 138</u> 32 618	<u>38 114</u> 32 618	<u>43 966</u> 32 618
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 029</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>41 494</u> 32 969	<u>38 470</u> 32 969	<u>44 323</u> 32 969

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 893</u> 36 241	<u>43 614</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>39 020</u> 33 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 298</u> 36 639	<u>43 986</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>47 765</u> 33 693	<u>39 392</u> 33 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 134</u> 37 462	<u>44 755</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>48 535</u> 34 450	<u>40 161</u> 34 450
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 734</u> 35 940	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 957</u> 36 303	<u>44 921</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>40 327</u> 34 614
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 717</u> 37 052	<u>45 647</u> 35 328	<u>49 426</u> 35 328	<u>45 647</u> 35 328	<u>46 719</u> 35 328	<u>49 426</u> 35 328	<u>41 053</u> 35 328
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 110</u> 37 438	<u>46 020</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>41 426</u> 35 696
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 957</u> 36 303	<u>44 921</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>48 701</u> 34 614	<u>40 327</u> 34 614
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 674	<u>45 280</u> 34 967	<u>49 060</u> 34 967	<u>45 280</u> 34 967	<u>46 353</u> 34 967	<u>49 060</u> 34 967	<u>40 686</u> 34 967
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 110</u> 37 438	<u>46 020</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>49 800</u> 35 696	<u>41 426</u> 35 696
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 510</u> 37 832	<u>46 402</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 510</u> 37 832	<u>46 402</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>50 182</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 393</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>41 858</u> 33 327	<u>38 834</u> 33 327	<u>44 687</u> 33 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 765</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>42 230</u> 33 693	<u>39 207</u> 33 693	<u>45 059</u> 33 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>48 535</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>42 999</u> 34 450	<u>39 976</u> 34 450	<u>45 828</u> 34 450
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>47 984</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>42 414</u> 34 268	<u>39 542</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>48 701</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>43 166</u> 34 614	<u>40 142</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 426</u> 35 328	<u>46 719</u> 35 328	<u>45 647</u> 35 328	<u>43 891</u> 35 328	<u>40 867</u> 35 328	<u>46 719</u> 35 328
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>49 800</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>44 265</u> 35 696	<u>41 241</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>48 701</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614	<u>44 921</u> 34 614	<u>43 166</u> 34 614	<u>40 142</u> 34 614	<u>45 994</u> 34 614
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 060</u> 34 967	<u>46 353</u> 34 967	<u>45 280</u> 34 967	<u>43 525</u> 34 967	<u>40 501</u> 34 967	<u>46 353</u> 34 967
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>49 800</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696	<u>46 020</u> 35 696	<u>44 265</u> 35 696	<u>41 241</u> 35 696	<u>47 093</u> 35 696
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 182</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 182</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 919</u> 38 234	<u>46 792</u> 36 455	<u>50 572</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>47 865</u> 36 455	<u>50 572</u> 36 455	<u>42 198</u> 36 455
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 763</u> 39 066	<u>47 597</u> 37 248	<u>51 377</u> 37 248	<u>47 597</u> 37 248	<u>48 670</u> 37 248	<u>51 377</u> 37 248	<u>43 003</u> 37 248
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 200</u> 39 495	<u>48 013</u> 37 657	<u>51 793</u> 37 657	<u>48 013</u> 37 657	<u>49 086</u> 37 657	<u>51 793</u> 37 657	<u>43 419</u> 37 657
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 761</u> 36 950	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 253</u> 39 404	<u>47 747</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>43 304</u> 37 875
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 511</u> 39 802	<u>48 623</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>44 029</u> 38 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 345</u> 40 623	<u>49 425</u> 39 046	<u>53 204</u> 39 046	<u>49 425</u> 39 046	<u>50 498</u> 39 046	<u>53 204</u> 39 046	<u>44 831</u> 39 046
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 775</u> 41 046	<u>49 838</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>45 244</u> 39 453
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 511</u> 39 802	<u>48 623</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>52 403</u> 38 258	<u>44 029</u> 38 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 924</u> 40 208	<u>49 020</u> 38 648	<u>52 799</u> 38 648	<u>49 020</u> 38 648	<u>50 093</u> 38 648	<u>52 799</u> 38 648	<u>44 426</u> 38 648
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 775</u> 41 046	<u>49 838</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>53 618</u> 39 453	<u>45 244</u> 39 453

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>50 572</u> 36 455	<u>47 865</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>45 036</u> 36 455	<u>42 013</u> 36 455	<u>47 865</u> 36 455
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 377</u> 37 248	<u>48 670</u> 37 248	<u>47 597</u> 37 248	<u>45 842</u> 37 248	<u>42 818</u> 37 248	<u>48 670</u> 37 248
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 793</u> 37 657	<u>49 086</u> 37 657	<u>48 013</u> 37 657	<u>46 257</u> 37 657	<u>43 234</u> 37 657	<u>49 086</u> 37 657
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>47 984</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>42 414</u> 34 268	<u>39 542</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>51 648</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>46 079</u> 37 875	<u>43 207</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>52 403</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>46 868</u> 38 258	<u>43 844</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>53 204</u> 39 046	<u>50 498</u> 39 046	<u>49 425</u> 39 046	<u>47 669</u> 39 046	<u>44 645</u> 39 046	<u>50 498</u> 39 046
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>53 618</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>48 082</u> 39 453	<u>45 059</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>52 403</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258	<u>48 623</u> 38 258	<u>46 868</u> 38 258	<u>43 844</u> 38 258	<u>49 696</u> 38 258
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>52 799</u> 38 648	<u>50 093</u> 38 648	<u>49 020</u> 38 648	<u>47 264</u> 38 648	<u>44 241</u> 38 648	<u>50 093</u> 38 648
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>53 618</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453	<u>49 838</u> 39 453	<u>48 082</u> 39 453	<u>45 059</u> 39 453	<u>50 911</u> 39 453

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 214</u> 41 478	<u>50 260</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>45 666</u> 39 868
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 214</u> 41 478	<u>50 260</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>54 039</u> 39 868	<u>45 666</u> 39 868
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 662</u> 41 919	<u>50 691</u> 40 293	<u>54 470</u> 40 293	<u>50 691</u> 40 293	<u>51 764</u> 40 293	<u>54 470</u> 40 293	<u>46 097</u> 40 293
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 588</u> 42 830	<u>51 581</u> 41 168	<u>55 360</u> 41 168	<u>51 581</u> 41 168	<u>52 654</u> 41 168	<u>55 360</u> 41 168	<u>46 987</u> 41 168
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 066</u> 43 301	<u>52 040</u> 41 621	<u>55 820</u> 41 621	<u>52 040</u> 41 621	<u>53 113</u> 41 621	<u>55 820</u> 41 621	<u>47 446</u> 41 621
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 399</u> 42 500	<u>53 244</u> 43 286	<u>57 146</u> 43 286	<u>53 244</u> 43 286	<u>54 512</u> 43 286	<u>57 146</u> 43 286	<u>48 801</u> 43 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 688</u> 42 929	<u>54 176</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>49 582</u> 43 723
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 588</u> 43 814	<u>55 092</u> 44 624	<u>58 872</u> 44 624	<u>55 092</u> 44 624	<u>56 165</u> 44 624	<u>58 872</u> 44 624	<u>50 498</u> 44 624
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 051</u> 44 270	<u>55 564</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>50 970</u> 45 089
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 688</u> 42 929	<u>54 176</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>57 956</u> 43 723	<u>49 582</u> 43 723
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 133</u> 43 367	<u>54 629</u> 44 169	<u>58 409</u> 44 169	<u>54 629</u> 44 169	<u>55 702</u> 44 169	<u>58 409</u> 44 169	<u>50 035</u> 44 169
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 051</u> 44 270	<u>55 564</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>59 344</u> 45 089	<u>50 970</u> 45 089

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>54 039</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>48 504</u> 39 868	<u>45 481</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>54 039</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868	<u>50 260</u> 39 868	<u>48 504</u> 39 868	<u>45 481</u> 39 868	<u>51 333</u> 39 868
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>54 470</u> 40 293	<u>51 764</u> 40 293	<u>50 691</u> 40 293	<u>48 935</u> 40 293	<u>45 912</u> 40 293	<u>51 764</u> 40 293
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>55 360</u> 41 168	<u>52 654</u> 41 168	<u>51 581</u> 41 168	<u>49 825</u> 41 168	<u>46 802</u> 41 168	<u>52 654</u> 41 168
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>55 820</u> 41 621	<u>53 113</u> 41 621	<u>52 040</u> 41 621	<u>50 285</u> 41 621	<u>47 261</u> 41 621	<u>53 113</u> 41 621
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>57 146</u> 43 286	<u>54 512</u> 43 286	<u>53 244</u> 43 286	<u>51 576</u> 43 286	<u>48 704</u> 43 286	<u>54 512</u> 43 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>57 956</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>52 420</u> 43 723	<u>49 397</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>58 872</u> 44 624	<u>56 165</u> 44 624	<u>55 092</u> 44 624	<u>53 336</u> 44 624	<u>50 313</u> 44 624	<u>56 165</u> 44 624
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>59 344</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>53 809</u> 45 089	<u>50 785</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>57 956</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723	<u>54 176</u> 43 723	<u>52 420</u> 43 723	<u>49 397</u> 43 723	<u>55 249</u> 43 723
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>58 409</u> 44 169	<u>55 702</u> 44 169	<u>54 629</u> 44 169	<u>52 874</u> 44 169	<u>49 850</u> 44 169	<u>55 702</u> 44 169
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>59 344</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089	<u>55 564</u> 45 089	<u>53 809</u> 45 089	<u>50 785</u> 45 089	<u>56 637</u> 45 089

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 525</u> 44 736	<u>56 047</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>51 453</u> 45 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 525</u> 44 736	<u>56 047</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>59 826</u> 45 564	<u>51 453</u> 45 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 008</u> 45 212	<u>56 539</u> 46 049	<u>60 319</u> 46 049	<u>56 539</u> 46 049	<u>57 612</u> 46 049	<u>60 319</u> 46 049	<u>51 945</u> 46 049
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>49 007</u> 46 195	<u>57 556</u> 47 050	<u>61 336</u> 47 050	<u>57 556</u> 47 050	<u>58 629</u> 47 050	<u>61 336</u> 47 050	<u>52 962</u> 47 050
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 523</u> 46 703	<u>58 081</u> 47 567	<u>61 861</u> 47 567	<u>58 081</u> 47 567	<u>59 154</u> 47 567	<u>61 861</u> 47 567	<u>53 487</u> 47 567
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 557</u> 44 625	<u>55 443</u> 45 450	<u>59 345</u> 45 450	<u>55 443</u> 45 450	<u>56 711</u> 45 450	<u>59 345</u> 45 450	<u>51 000</u> 45 450
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 869</u> 45 075	<u>56 397</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>51 803</u> 45 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 813</u> 46 005	<u>57 359</u> 46 856	<u>61 138</u> 46 856	<u>57 359</u> 46 856	<u>58 432</u> 46 856	<u>61 138</u> 46 856	<u>52 765</u> 46 856
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 300</u> 46 484	<u>57 855</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>53 261</u> 47 344
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 869</u> 45 075	<u>56 397</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>60 177</u> 45 909	<u>51 803</u> 45 909
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 336</u> 45 535	<u>56 873</u> 46 378	<u>60 653</u> 46 378	<u>56 873</u> 46 378	<u>57 946</u> 46 378	<u>60 653</u> 46 378	<u>52 279</u> 46 378
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 300</u> 46 484	<u>57 855</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>61 634</u> 47 344	<u>53 261</u> 47 344

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>59 826</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>54 291</u> 45 564	<u>51 267</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>59 826</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564	<u>56 047</u> 45 564	<u>54 291</u> 45 564	<u>51 267</u> 45 564	<u>57 119</u> 45 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>60 319</u> 46 049	<u>57 612</u> 46 049	<u>56 539</u> 46 049	<u>54 783</u> 46 049	<u>51 760</u> 46 049	<u>57 612</u> 46 049
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>61 336</u> 47 050	<u>58 629</u> 47 050	<u>57 556</u> 47 050	<u>55 800</u> 47 050	<u>52 777</u> 47 050	<u>58 629</u> 47 050
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>61 861</u> 47 567	<u>59 154</u> 47 567	<u>58 081</u> 47 567	<u>56 326</u> 47 567	<u>53 302</u> 47 567	<u>59 154</u> 47 567
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>59 345</u> 45 450	<u>56 711</u> 45 450	<u>55 443</u> 45 450	<u>53 775</u> 45 450	<u>50 903</u> 45 450	<u>56 711</u> 45 450
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>60 177</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>54 642</u> 45 909	<u>51 618</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>61 138</u> 46 856	<u>58 432</u> 46 856	<u>57 359</u> 46 856	<u>55 603</u> 46 856	<u>52 580</u> 46 856	<u>58 432</u> 46 856
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>61 634</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>56 099</u> 47 344	<u>53 076</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>60 177</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909	<u>56 397</u> 45 909	<u>54 642</u> 45 909	<u>51 618</u> 45 909	<u>57 470</u> 45 909
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>60 653</u> 46 378	<u>57 946</u> 46 378	<u>56 873</u> 46 378	<u>55 118</u> 46 378	<u>52 094</u> 46 378	<u>57 946</u> 46 378
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>61 634</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344	<u>57 855</u> 47 344	<u>56 099</u> 47 344	<u>53 076</u> 47 344	<u>58 928</u> 47 344

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 797</u> 46 973	<u>58 361</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>53 767</u> 47 842
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 797</u> 46 973	<u>58 361</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>62 141</u> 47 842	<u>53 767</u> 47 842
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 305</u> 47 473	<u>58 878</u> 48 351	<u>62 658</u> 48 351	<u>58 878</u> 48 351	<u>59 951</u> 48 351	<u>62 658</u> 48 351	<u>54 284</u> 48 351
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>51 354</u> 48 505	<u>59 946</u> 49 402	<u>63 726</u> 49 402	<u>59 946</u> 49 402	<u>61 019</u> 49 402	<u>63 726</u> 49 402	<u>55 352</u> 49 402
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 895</u> 49 038	<u>60 498</u> 49 945	<u>64 277</u> 49 945	<u>60 498</u> 49 945	<u>61 571</u> 49 945	<u>64 277</u> 49 945	<u>55 904</u> 49 945
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>51 301</u> 48 310	<u>60 061</u> 49 995	<u>63 962</u> 49 995	<u>60 061</u> 49 995	<u>61 329</u> 49 995	<u>63 962</u> 49 995	<u>55 618</u> 49 995
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 651</u> 48 798	<u>61 062</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>56 468</u> 50 500
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 673</u> 49 804	<u>62 120</u> 51 541	<u>65 899</u> 51 541	<u>62 120</u> 51 541	<u>63 192</u> 51 541	<u>65 899</u> 51 541	<u>57 526</u> 51 541
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>53 200</u> 50 322	<u>62 665</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>58 071</u> 52 078
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 651</u> 48 798	<u>61 062</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>64 841</u> 50 500	<u>56 468</u> 50 500
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 157</u> 49 295	<u>61 585</u> 51 015	<u>65 365</u> 51 015	<u>61 585</u> 51 015	<u>62 658</u> 51 015	<u>65 365</u> 51 015	<u>56 991</u> 51 015
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>53 200</u> 50 322	<u>62 665</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>66 444</u> 52 078	<u>58 071</u> 52 078

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>62 141</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>56 606</u> 47 842	<u>53 582</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>62 141</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842	<u>58 361</u> 47 842	<u>56 606</u> 47 842	<u>53 582</u> 47 842	<u>59 434</u> 47 842
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>62 658</u> 48 351	<u>59 951</u> 48 351	<u>58 878</u> 48 351	<u>57 123</u> 48 351	<u>54 099</u> 48 351	<u>59 951</u> 48 351
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>63 726</u> 49 402	<u>61 019</u> 49 402	<u>59 946</u> 49 402	<u>58 191</u> 49 402	<u>55 167</u> 49 402	<u>61 019</u> 49 402
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>64 277</u> 49 945	<u>61 571</u> 49 945	<u>60 498</u> 49 945	<u>58 742</u> 49 945	<u>55 719</u> 49 945	<u>61 571</u> 49 945
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>63 962</u> 49 995	<u>61 329</u> 49 995	<u>60 061</u> 49 995	<u>58 393</u> 49 995	<u>55 521</u> 49 995	<u>61 329</u> 49 995
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>64 841</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>59 306</u> 50 500	<u>56 282</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>65 899</u> 51 541	<u>63 192</u> 51 541	<u>62 120</u> 51 541	<u>60 364</u> 51 541	<u>57 340</u> 51 541	<u>63 192</u> 51 541
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>66 444</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>60 909</u> 52 078	<u>57 886</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>64 841</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500	<u>61 062</u> 50 500	<u>59 306</u> 50 500	<u>56 282</u> 50 500	<u>62 135</u> 50 500
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>65 365</u> 51 015	<u>62 658</u> 51 015	<u>61 585</u> 51 015	<u>59 830</u> 51 015	<u>56 806</u> 51 015	<u>62 658</u> 51 015
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>66 444</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078	<u>62 665</u> 52 078	<u>60 909</u> 52 078	<u>57 886</u> 52 078	<u>63 738</u> 52 078

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 738</u> 50 852	<u>63 222</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>58 628</u> 52 626
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>53 738</u> 50 852	<u>63 222</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>67 001</u> 52 626	<u>58 628</u> 52 626
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>54 288</u> 51 393	<u>63 791</u> 53 186	<u>67 570</u> 53 186	<u>63 791</u> 53 186	<u>64 864</u> 53 186	<u>67 570</u> 53 186	<u>59 197</u> 53 186
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>55 423</u> 52 510	<u>64 965</u> 54 342	<u>68 745</u> 54 342	<u>64 965</u> 54 342	<u>66 038</u> 54 342	<u>68 745</u> 54 342	<u>60 372</u> 54 342
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>56 009</u> 53 087	<u>65 572</u> 54 940	<u>69 352</u> 54 940	<u>65 572</u> 54 940	<u>66 645</u> 54 940	<u>69 352</u> 54 940	<u>60 978</u> 54 940

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 361</u> 22 778	<u>30 865</u> 21 259	<u>34 766</u> 21 259	<u>30 865</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259	<u>34 766</u> 21 259	<u>26 422</u> 21 259
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 518</u> 23 916	<u>31 944</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 827</u> 25 205	<u>33 759</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>37 660</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 065</u> 27 408	<u>35 573</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>31 130</u> 25 893

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>67 001</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>61 466</u> 52 626	<u>58 443</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>67 001</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626	<u>63 222</u> 52 626	<u>61 466</u> 52 626	<u>58 443</u> 52 626	<u>64 295</u> 52 626
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>67 570</u> 53 186	<u>64 864</u> 53 186	<u>63 791</u> 53 186	<u>62 035</u> 53 186	<u>59 011</u> 53 186	<u>64 864</u> 53 186
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>68 745</u> 54 342	<u>66 038</u> 54 342	<u>64 965</u> 54 342	<u>63 210</u> 54 342	<u>60 186</u> 54 342	<u>66 038</u> 54 342
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>69 352</u> 54 940	<u>66 645</u> 54 940	<u>65 572</u> 54 940	<u>63 817</u> 54 940	<u>60 793</u> 54 940	<u>66 645</u> 54 940

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 766</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259	<u>30 865</u> 21 259	<u>29 197</u> 21 259	<u>26 324</u> 21 259	<u>32 133</u> 21 259
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 846</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 277</u> 22 321	<u>27 404</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 660</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>32 091</u> 24 107	<u>29 218</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 475</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 905</u> 25 893	<u>31 033</u> 25 893	<u>36 841</u> 25 893

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 095</u> 29 406	<u>37 387</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>32 945</u> 27 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 285</u> 31 561	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 758</u> 33 011	<u>40 109</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>44 010</u> 30 357	<u>35 666</u> 30 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 373</u> 35 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 389</u> 36 585	<u>43 737</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>47 639</u> 33 929	<u>39 295</u> 33 929
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 857</u> 39 014	<u>47 366</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>51 267</u> 37 500	<u>42 923</u> 37 500
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 592</u> 23 005	<u>31 081</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>34 982</u> 21 471	<u>26 638</u> 21 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 761</u> 24 156	<u>32 171</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 083</u> 25 457	<u>34 004</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>37 905</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 344</u> 27 682	<u>35 836</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>31 393</u> 26 152
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 394</u> 29 700	<u>37 669</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>33 226</u> 27 955

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>41 289</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>35 719</u> 27 679	<u>32 847</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>44 010</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>38 441</u> 30 357	<u>35 568</u> 30 357	<u>41 377</u> 30 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>47 639</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929	<u>43 737</u> 33 929	<u>42 069</u> 33 929	<u>39 197</u> 33 929	<u>45 005</u> 33 929
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>51 267</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500	<u>47 366</u> 37 500	<u>45 698</u> 37 500	<u>42 826</u> 37 500	<u>48 634</u> 37 500
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 982</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471	<u>31 081</u> 21 471	<u>29 413</u> 21 471	<u>26 540</u> 21 471	<u>32 349</u> 21 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 073</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 503</u> 22 545	<u>27 631</u> 22 545	<u>33 439</u> 22 545
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 905</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>32 336</u> 24 348	<u>29 463</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>39 738</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152	<u>35 836</u> 26 152	<u>34 168</u> 26 152	<u>31 296</u> 26 152	<u>37 104</u> 26 152
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 570</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>36 001</u> 27 955	<u>33 128</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955

212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 606</u> 31 877	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 094</u> 33 341	<u>40 417</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>44 319</u> 30 661	<u>35 974</u> 30 661
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 734</u> 35 940	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 761</u> 36 950	<u>44 082</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>47 984</u> 34 268	<u>39 639</u> 34 268
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 253</u> 39 404	<u>47 747</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>51 648</u> 37 875	<u>43 304</u> 37 875

212-103.

212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

--	--	--	--	--	--

				,						
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>44 319</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>38 749</u> 30 661	<u>35 877</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>44 319</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>38 749</u> 30 661	<u>35 877</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>47 984</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>42 414</u> 34 268	<u>39 542</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 984</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268	<u>44 082</u> 34 268	<u>42 414</u> 34 268	<u>39 542</u> 34 268	<u>45 350</u> 34 268
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>51 648</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875	<u>47 747</u> 37 875	<u>46 079</u> 37 875	<u>43 207</u> 37 875	<u>49 015</u> 37 875

				,						
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

8.04-08-2023

96

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 673</u> 20 160	<u>28 070</u> 19 268	<u>31 646</u> 19 268	<u>28 070</u> 19 268	<u>29 232</u> 19 268	<u>31 646</u> 19 268	<u>23 997</u> 19 268
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 066</u> 21 531	<u>29 401</u> 20 578	<u>32 977</u> 20 578	<u>29 401</u> 20 578	<u>30 563</u> 20 578	<u>32 977</u> 20 578	<u>25 328</u> 20 578

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 646</u> 19 268	<u>29 232</u> 19 268	<u>28 070</u> 19 268	<u>26 541</u> 19 268	<u>23 908</u> 19 268	<u>29 232</u> 19 268
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 977</u> 20 578	<u>30 563</u> 20 578	<u>29 401</u> 20 578	<u>27 872</u> 20 578	<u>25 239</u> 20 578	<u>30 563</u> 20 578

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 253</u> 23 684	<u>31 492</u> 22 636	<u>35 068</u> 22 636	<u>31 492</u> 22 636	<u>32 654</u> 22 636	<u>35 068</u> 22 636	<u>27 419</u> 22 636
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 817</u> 25 223	<u>32 987</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107	<u>28 914</u> 24 107
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 099</u> 26 484	<u>34 211</u> 25 313	<u>37 788</u> 25 313	<u>34 211</u> 25 313	<u>35 374</u> 25 313	<u>37 788</u> 25 313	<u>30 139</u> 25 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 789</u> 29 133	<u>36 783</u> 27 844	<u>40 359</u> 27 844	<u>36 783</u> 27 844	<u>37 945</u> 27 844	<u>40 359</u> 27 844	<u>32 710</u> 27 844
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 164</u> 32 454	<u>40 008</u> 31 018	<u>43 584</u> 31 018	<u>40 008</u> 31 018	<u>41 170</u> 31 018	<u>43 584</u> 31 018	<u>35 935</u> 31 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 812</u> 34 077	<u>41 584</u> 32 569	<u>45 160</u> 32 569	<u>41 584</u> 32 569	<u>42 746</u> 32 569	<u>45 160</u> 32 569	<u>37 511</u> 32 569
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 543</u> 35 781	<u>43 238</u> 34 197	<u>46 815</u> 34 197	<u>43 238</u> 34 197	<u>44 401</u> 34 197	<u>46 815</u> 34 197	<u>39 166</u> 34 197
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 179</u> 39 359	<u>46 713</u> 37 617	<u>50 289</u> 37 617	<u>46 713</u> 37 617	<u>47 875</u> 37 617	<u>50 289</u> 37 617	<u>42 640</u> 37 617
212-401-0200	-	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 883</u> 24 194	<u>35 533</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 280</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>28 556</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>28 112</u> 25 404	<u>39 447</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 194</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>32 471</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 403</u> 26 674	<u>40 285</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 032</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>33 308</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 758</u> 28 007	<u>41 682</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 429</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>34 705</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 042</u> 29 271	<u>42 524</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 271</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>35 547</u> 30 701

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>35 068</u> 22 636	<u>32 654</u> 22 636	<u>31 492</u> 22 636	<u>29 963</u> 22 636	<u>27 330</u> 22 636	<u>32 654</u> 22 636
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 563</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>31 458</u> 24 107	<u>28 825</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 788</u> 25 313	<u>35 374</u> 25 313	<u>34 211</u> 25 313	<u>32 682</u> 25 313	<u>30 049</u> 25 313	<u>35 374</u> 25 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 359</u> 27 844	<u>37 945</u> 27 844	<u>36 783</u> 27 844	<u>35 254</u> 27 844	<u>32 621</u> 27 844	<u>37 945</u> 27 844
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>43 584</u> 31 018	<u>41 170</u> 31 018	<u>40 008</u> 31 018	<u>38 479</u> 31 018	<u>35 846</u> 31 018	<u>41 170</u> 31 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>45 160</u> 32 569	<u>42 746</u> 32 569	<u>41 584</u> 32 569	<u>40 055</u> 32 569	<u>37 422</u> 32 569	<u>42 746</u> 32 569
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>46 815</u> 34 197	<u>44 401</u> 34 197	<u>43 238</u> 34 197	<u>41 709</u> 34 197	<u>39 076</u> 34 197	<u>44 401</u> 34 197
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>50 289</u> 37 617	<u>47 875</u> 37 617	<u>46 713</u> 37 617	<u>45 184</u> 37 617	<u>42 551</u> 37 617	<u>47 875</u> 37 617
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 031</u> 23 847	<u>32 043</u> 23 847	<u>28 902</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>39 945</u> 27 685	<u>35 958</u> 27 685	<u>32 816</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>40 783</u> 28 506	<u>36 795</u> 28 506	<u>33 654</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 180</u> 29 875	<u>38 192</u> 29 875	<u>35 051</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 022</u> 30 701	<u>39 035</u> 30 701	<u>35 893</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701

212-401-0206	150	3	1	2200	<u>35 249</u> 32 428						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>36 404</u> 33 564						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 233</u> 17 648	<u>27 985</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 732</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>21 008</u> 16 447

212-402.

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 551</u> 25 005	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 647</u> 24 116	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 896</u> 22 392	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 314</u> 21 819	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 312</u> 21 818	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 692</u> 22 191	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724

212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 483</u> 16 447	<u>24 495</u> 16 447	<u>21 354</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 458</u> 24 575	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 802</u> 37 322	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 492</u> 34 451	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

[illegible]

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 159</u> 27 025	<u>29 490</u> 27 025	<u>30 201</u> 27 025	<u>29 490</u> 27 025	<u>29 571</u> 27 025	<u>30 201</u> 27 025	<u>28 533</u> 27 025
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 867</u> 26 738	<u>29 198</u> 26 738	<u>29 909</u> 26 738	<u>29 198</u> 26 738	<u>29 279</u> 26 738	<u>29 909</u> 26 738	<u>28 241</u> 26 738
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 586</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>27 960</u> 26 462
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 586</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>28 917</u> 26 462	<u>28 999</u> 26 462	<u>29 629</u> 26 462	<u>27 960</u> 26 462
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 900</u> 28 739	<u>31 231</u> 28 739	<u>31 942</u> 28 739	<u>31 231</u> 28 739	<u>31 312</u> 28 739	<u>31 942</u> 28 739	<u>30 274</u> 28 739
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 581</u> 28 425	<u>30 912</u> 28 425	<u>31 623</u> 28 425	<u>30 912</u> 28 425	<u>30 994</u> 28 425	<u>31 623</u> 28 425	<u>29 955</u> 28 425
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0207	, II		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-501-0300	1225-2019										

212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 761</u> 30 571	<u>33 092</u> 30 571	<u>33 803</u> 30 571	<u>33 092</u> 30 571	<u>33 173</u> 30 571	<u>33 803</u> 30 571	<u>32 135</u> 30 571
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 566</u> 29 395	<u>31 897</u> 29 395	<u>32 609</u> 29 395	<u>31 897</u> 29 395	<u>31 979</u> 29 395	<u>32 609</u> 29 395	<u>30 940</u> 29 395
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 965</u> 28 803	<u>31 296</u> 28 803	<u>32 007</u> 28 803	<u>31 296</u> 28 803	<u>31 377</u> 28 803	<u>32 007</u> 28 803	<u>30 338</u> 28 803
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 546</u> 24 454	<u>26 877</u> 24 454	<u>27 588</u> 24 454	<u>26 877</u> 24 454	<u>26 958</u> 24 454	<u>27 588</u> 24 454	<u>25 920</u> 24 454
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 396</u> 24 306	<u>26 727</u> 24 306	<u>27 438</u> 24 306	<u>26 727</u> 24 306	<u>26 808</u> 24 306	<u>27 438</u> 24 306	<u>25 770</u> 24 306
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 902</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>26 276</u> 24 804
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 902</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 315</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>26 276</u> 24 804

212-502.

212-502-0100	1225-2019										

212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 276</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 688</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 827</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 869</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 239</u> 27 683	<u>30 869</u> 27 683	<u>29 201</u> 27 683
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 850</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 892</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 262</u> 25 737	<u>28 892</u> 25 737	<u>27 224</u> 25 737
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 596</u> 25 488	<u>27 927</u> 25 488	<u>28 639</u> 25 488	<u>27 927</u> 25 488	<u>28 009</u> 25 488	<u>28 639</u> 25 488	<u>26 970</u> 25 488

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 317</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>38 360</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>38 360</u> 35 055	<u>36 691</u> 35 055
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 948</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 990</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 990</u> 33 707	<u>35 321</u> 33 707
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 630</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>35 672</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>35 672</u> 32 411	<u>34 004</u> 32 411

212-6.**212-601.**

-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>83 403</u> 76 709						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>84 455</u> 77 729						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>86 329</u> 79 546						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>72 688</u> 67 710						

				,						
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

				,						
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	

213-101-0302	125	1000	2	2700	<u>74 501</u> 69 468	<u>82 748</u> 69 468	<u>82 285</u> 77 016	<u>84 286</u> 69 468	<u>88 728</u> 69 468	<u>82 939</u> 77 650
213-101-0303	150	1000	2	2700	<u>76 372</u> 71 282					
213-101-0400	120 65 , 530-2012 250	1000								
213-101-0401	100	1000	2	2700	<u>102 125</u> 96 254	<u>110 372</u> 96 254	<u>109 909</u> 103 802	<u>111 910</u> 96 254	<u>116 352</u> 96 254	<u>110 563</u> 104 436
213-101-0402	125	1000	2	2700	<u>104 887</u> 98 932	<u>113 135</u> 98 932	<u>112 672</u> 106 480	<u>114 672</u> 98 932	<u>119 115</u> 98 932	<u>113 325</u> 107 114
213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>113 175</u> 106 968	<u>121 422</u> 106 968	<u>120 959</u> 114 516	<u>122 960</u> 106 968	<u>127 402</u> 106 968	<u>121 613</u> 115 150
213-101-0404	175	1000	2	2700	<u>115 937</u> 109 647	<u>124 184</u> 109 647	<u>123 721</u> 117 194	<u>125 722</u> 109 647	<u>130 164</u> 109 647	<u>124 375</u> 117 828
213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>117 779</u> 111 432	<u>126 026</u> 111 432	<u>125 563</u> 118 980	<u>127 564</u> 111 432	<u>132 006</u> 111 432	<u>126 217</u> 119 614
213-101-0406	250	1000	2	2700	<u>119 654</u> 113 251					
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000								
213-101-0501	100	1000	1	4500	<u>101 907</u> 93 819					
213-101-0502	125	1000	1	4500	<u>103 623</u> 95 483					
213-101-0503	150	1000	1	4500	<u>106 090</u> 97 875					

213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>77 235</u> 69 468	<u>89 938</u> 77 650	<u>88 728</u> 69 468	<u>83 944</u> 69 468	<u>79 725</u> 69 468	<u>76 669</u> 69 468
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	120 65 , 530-2012 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>104 859</u> 96 254	<u>117 562</u> 104 436	<u>116 352</u> 96 254	<u>111 568</u> 96 254	<u>107 349</u> 96 254	<u>104 294</u> 96 254
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>107 621</u> 98 932	<u>120 324</u> 107 114	<u>119 115</u> 98 932	<u>114 331</u> 98 932	<u>110 112</u> 98 932	<u>107 056</u> 98 932
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>115 908</u> 106 968	<u>128 611</u> 115 150	<u>127 402</u> 106 968	<u>122 618</u> 106 968	<u>118 399</u> 106 968	<u>115 343</u> 106 968
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>118 671</u> 109 647	<u>131 374</u> 117 828	<u>130 164</u> 109 647	<u>125 380</u> 109 647	<u>121 161</u> 109 647	<u>118 106</u> 109 647
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>120 512</u> 111 432	<u>133 215</u> 119 614	<u>132 006</u> 111 432	<u>127 222</u> 111 432	<u>123 003</u> 111 432	<u>119 947</u> 111 432
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 204</u> 84 125				<u>93 633</u> 84 125	<u>90 448</u> 84 125
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						

213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>88 728</u> 69 468
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	
213-101-0400	120 65 , 530-2012 250	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>116 352</u> 96 254
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>119 115</u> 98 932
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>127 402</u> 106 968
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>130 164</u> 109 647
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>132 006</u> 111 432
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	

213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>106 460</u> 100 211					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>109 116</u> 102 786	<u>118 096</u> 102 786	<u>117 592</u> 111 005	<u>119 770</u> 102 786	<u>124 607</u> 102 786	<u>118 304</u> 111 695
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>111 850</u> 105 438					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>112 762</u> 106 321					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>113 674</u> 107 205					
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>156 077</u> 148 321	<u>165 057</u> 148 321	<u>164 553</u> 156 540	<u>166 731</u> 148 321	<u>171 568</u> 148 321	<u>165 265</u> 157 231
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>163 443</u> 155 464	<u>172 423</u> 155 464	<u>171 919</u> 163 683	<u>174 098</u> 155 464	<u>178 935</u> 155 464	<u>172 631</u> 164 374
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>173 572</u> 165 286	<u>182 552</u> 165 286	<u>182 048</u> 173 505	<u>184 227</u> 165 286	<u>189 064</u> 165 286	<u>182 760</u> 174 195
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>178 176</u> 169 750	<u>187 156</u> 169 750	<u>186 652</u> 177 969	<u>188 831</u> 169 750	<u>193 668</u> 169 750	<u>187 364</u> 178 659
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>182 780</u> 174 214	<u>191 760</u> 174 214	<u>191 256</u> 182 433	<u>193 435</u> 174 214	<u>198 272</u> 174 214	<u>191 968</u> 183 124

213-102.

213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>112 092</u> 102 786	<u>125 924</u> 111 695	<u>124 607</u> 102 786	<u>119 398</u> 102 786	<u>114 804</u> 102 786	<u>111 477</u> 102 786
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>159 053</u> 148 321	<u>172 885</u> 157 231	<u>171 568</u> 148 321	<u>166 359</u> 148 321	<u>161 765</u> 148 321	<u>158 438</u> 148 321
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>166 420</u> 155 464	<u>180 252</u> 164 374	<u>178 935</u> 155 464	<u>173 726</u> 155 464	<u>169 132</u> 155 464	<u>165 804</u> 155 464
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>176 549</u> 165 286	<u>190 381</u> 174 195	<u>189 064</u> 165 286	<u>183 854</u> 165 286	<u>179 261</u> 165 286	<u>175 933</u> 165 286
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>181 153</u> 169 750	<u>194 985</u> 178 659	<u>193 668</u> 169 750	<u>188 458</u> 169 750	<u>183 865</u> 169 750	<u>180 537</u> 169 750
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>185 757</u> 174 214	<u>199 589</u> 183 124	<u>198 272</u> 174 214	<u>193 062</u> 174 214	<u>188 469</u> 174 214	<u>185 141</u> 174 214

213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>124 607</u> 102 786
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>171 568</u> 148 321
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>178 935</u> 155 464
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>189 064</u> 165 286
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>193 668</u> 169 750
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>198 272</u> 174 214

213-102-0100	120 65 , 379-2015 250	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>75 997</u> 69 620	<u>84 697</u> 69 620	<u>92 327</u> 86 306	<u>86 482</u> 69 620	<u>91 641</u> 69 620	<u>91 118</u> 85 134
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>78 059</u> 71 620	<u>86 759</u> 71 620	<u>94 390</u> 88 306	<u>88 545</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620	<u>93 181</u> 87 134
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>78 059</u> 71 620	<u>86 759</u> 71 620	<u>94 390</u> 88 306	<u>88 545</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620	<u>93 181</u> 87 134
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>87 397</u> 79 464	<u>98 683</u> 79 464	<u>108 583</u> 101 111	<u>101 000</u> 79 464	<u>107 693</u> 79 464	<u>107 014</u> 99 590
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>90 159</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>111 345</u> 103 790	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>109 776</u> 102 269
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>90 159</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>111 345</u> 103 790	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>109 776</u> 102 269
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>90 159</u> 82 143					
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>155 536</u> 145 536	<u>166 823</u> 145 536	<u>176 722</u> 167 183	<u>169 140</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536	<u>175 153</u> 165 661
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>155 536</u> 145 536	<u>166 823</u> 145 536	<u>176 722</u> 167 183	<u>169 140</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536	<u>175 153</u> 165 661
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>190 527</u> 179 464	<u>201 813</u> 179 464	<u>211 713</u> 201 111	<u>204 130</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464	<u>210 144</u> 199 590

213-102-0100	120 65 , 379-2015 250	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>78 294</u> 69 620	<u>99 704</u> 85 134	<u>91 641</u> 69 620	<u>86 086</u> 69 620	<u>81 186</u> 69 620	<u>77 637</u> 69 620
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>80 356</u> 71 620	<u>101 766</u> 87 134	<u>93 704</u> 71 620	<u>88 148</u> 71 620	<u>83 249</u> 71 620	<u>79 700</u> 71 620
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>80 356</u> 71 620	<u>101 766</u> 87 134	<u>93 704</u> 71 620	<u>88 148</u> 71 620	<u>83 249</u> 71 620	<u>79 700</u> 71 620
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>90 377</u> 79 464	<u>118 152</u> 99 590	<u>107 693</u> 79 464	<u>100 485</u> 79 464	<u>94 129</u> 79 464	<u>89 525</u> 79 464
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>93 139</u> 82 143	<u>120 914</u> 102 269	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>93 139</u> 82 143	<u>120 914</u> 102 269	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800						
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>158 516</u> 145 536	<u>186 291</u> 165 661	<u>175 832</u> 145 536	<u>168 625</u> 145 536	<u>162 269</u> 145 536	<u>157 665</u> 145 536
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>158 516</u> 145 536	<u>186 291</u> 165 661	<u>175 832</u> 145 536	<u>168 625</u> 145 536	<u>162 269</u> 145 536	<u>157 665</u> 145 536
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>193 507</u> 179 464	<u>221 282</u> 199 590	<u>210 823</u> 179 464	<u>203 615</u> 179 464	<u>197 259</u> 179 464	<u>192 655</u> 179 464

213-102-0100	120 65 ' 379-2015' 250	1000 .			
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>91 641</u> 69 620
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>93 704</u> 71 620
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>93 704</u> 71 620
213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015'	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>107 693</u> 79 464
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>110 455</u> 82 143
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>110 455</u> 82 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	
213-102-0300	250 120 88 ' 379-2015'	1000 .			
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>175 832</u> 145 536
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>175 832</u> 145 536
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>210 823</u> 179 464

					,						
213-102-0306	150,	1000	.	1	4800	<u>190 527</u> 179 464	<u>201 813</u> 179 464	<u>211 713</u> 201 111	<u>204 130</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464	<u>210 144</u> 199 590

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.

, ,

213-301.

213-102-0306	150,	1000	.	1	4800	<u>193 507</u> 179 464	<u>221 282</u> 199 590	<u>210 823</u> 179 464	<u>203 615</u> 179 464	<u>197 259</u> 179 464	<u>192 655</u> 179 464

8.04-08-2023

				,	
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>210 823</u> 179 464

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 106</u> 29 911	<u>34 716</u> 29 911	<u>34 956</u> 32 929	<u>35 252</u> 29 911	<u>38 288</u> 29 911	<u>34 736</u> 32 717	<u>32 795</u> 29 911
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 329</u> 21 202						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 446</u> 21 202						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 301</u> 21 202						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>21 574</u> 20 436						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>21 617</u> 20 436						

213-306.

213-306-0100	958-93	2			

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 562</u> 32 717	<u>37 744</u> 29 911	<u>35 133</u> 29 911	<u>33 663</u> 29 911	<u>32 598</u> 29 911	<u>37 315</u> 29 911
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

8.04-08-2023

128

213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362

213-307.

213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>107 579</u> 102 193
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>119 143</u> 113 461

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u> 32 589

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012				

221-102.

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>49 811</u> 46 516	<u>55 482</u> 46 516	<u>60 167</u> 57 315	<u>56 646</u> 46 516	<u>63 243</u> 46 516	<u>59 375</u> 56 532	<u>51 308</u> 46 516

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>63 010</u> 59 508	<u>68 787</u> 59 508	<u>73 821</u> 70 767	<u>69 973</u> 59 508	<u>76 693</u> 59 508	<u>72 995</u> 69 951	<u>64 535</u> 59 508
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>70 332</u> 67 289	<u>76 168</u> 67 289	<u>100 282</u> 67 289	<u>77 285</u> 67 289	<u>83 593</u> 67 289	<u>97 302</u> 67 289	<u>71 866</u> 67 289

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>67 596</u> 46 516	<u>62 062</u> 46 516	<u>56 388</u> 46 516	<u>53 194</u> 46 516	<u>50 880</u> 46 516	<u>55 050</u> 52 259

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>81 128</u> 59 508	<u>75 490</u> 59 508	<u>69 710</u> 59 508	<u>66 456</u> 59 508	<u>64 099</u> 59 508	<u>68 486</u> 65 495
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>87 765</u> 67 289	<u>82 461</u> 67 289	<u>77 037</u> 67 289	<u>73 799</u> 67 289	<u>71 643</u> 67 289	<u>81 567</u> 67 289

222.
222-1.
222-101.

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>156 067</u> 151 491	<u>161 782</u> 151 491	<u>166 862</u> 162 728	<u>162 955</u> 151 491	<u>169 603</u> 151 491	<u>166 037</u> 161 913	<u>157 576</u> 151 491
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 680</u> 112 915	<u>130 128</u> 112 915	<u>128 273</u> 123 972	<u>132 324</u> 112 915	<u>145 339</u> 112 915	<u>127 461</u> 123 170	<u>121 255</u> 112 915
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 524</u> 115 724	<u>132 971</u> 115 724	<u>131 116</u> 126 781	<u>135 167</u> 115 724	<u>148 182</u> 115 724	<u>130 304</u> 125 979	<u>124 099</u> 115 724
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>102 385</u> 99 335	<u>109 166</u> 99 335	<u>108 155</u> 105 358	<u>110 362</u> 99 335	<u>117 451</u> 99 335	<u>107 713</u> 104 922	<u>104 333</u> 99 335
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>99 094</u> 96 083	<u>105 874</u> 96 083	<u>104 863</u> 102 106	<u>107 070</u> 96 083	<u>114 160</u> 96 083	<u>104 422</u> 101 669	<u>101 041</u> 96 083
222-101-0300		3									

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>173 990</u> 151 491	<u>168 412</u> 151 491	<u>162 694</u> 151 491	<u>159 476</u> 151 491	<u>157 145</u> 151 491	<u>161 537</u> 157 467
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>153 704</u> 112 915	<u>143 069</u> 112 915	<u>131 836</u> 112 915	<u>125 293</u> 112 915	<u>121 126</u> 112 915	<u>123 033</u> 118 795
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>156 547</u> 115 724	<u>145 912</u> 115 724	<u>134 679</u> 115 724	<u>128 137</u> 115 724	<u>123 969</u> 115 724	<u>125 877</u> 121 604
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>122 008</u> 99 335	<u>116 215</u> 99 335	<u>110 096</u> 99 335	<u>106 532</u> 99 335	<u>104 262</u> 99 335	<u>105 301</u> 102 538
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>118 716</u> 96 083	<u>112 923</u> 96 083	<u>106 805</u> 96 083	<u>103 241</u> 96 083	<u>100 971</u> 96 083	<u>102 010</u> 99 286
222-101-0300		3								

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>117 292</u> 112 531	<u>129 739</u> 112 531	<u>127 884</u> 123 587	<u>131 935</u> 112 531	<u>144 950</u> 112 531	<u>127 072</u> 122 786	<u>120 867</u> 112 531
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 704</u> 115 902	<u>133 151</u> 115 902	<u>131 296</u> 126 959	<u>135 347</u> 115 902	<u>148 362</u> 115 902	<u>130 484</u> 126 157	<u>124 279</u> 115 902
222-101-0305		3	1	1350	<u>106 503</u> 103 391	<u>113 334</u> 103 391	<u>112 316</u> 109 459	<u>114 539</u> 103 391	<u>121 682</u> 103 391	<u>111 871</u> 109 019	<u>108 465</u> 103 391
222-101-0306		3	1	1340	<u>95 500</u> 92 532	<u>102 281</u> 92 532	<u>101 270</u> 98 555	<u>103 477</u> 92 532	<u>110 566</u> 92 532	<u>100 828</u> 98 118	<u>97 448</u> 92 532
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 853</u> 106 182	<u>123 250</u> 106 182	<u>121 402</u> 117 194	<u>125 437</u> 106 182	<u>138 399</u> 106 182	<u>120 594</u> 116 396	<u>114 414</u> 106 182
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>92 770</u> 89 697	<u>100 056</u> 89 697	<u>98 970</u> 96 169	<u>101 342</u> 89 697	<u>108 960</u> 89 697	<u>98 495</u> 95 700	<u>94 862</u> 89 697

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>153 315</u> 112 531	<u>142 680</u> 112 531	<u>131 447</u> 112 531	<u>124 905</u> 112 531	<u>120 737</u> 112 531	<u>122 645</u> 118 410
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>156 727</u> 115 902	<u>146 092</u> 115 902	<u>134 859</u> 115 902	<u>128 317</u> 115 902	<u>124 149</u> 115 902	<u>126 057</u> 121 782
222-101-0305		3	1	1350	<u>126 272</u> 103 391	<u>120 436</u> 103 391	<u>114 272</u> 103 391	<u>110 681</u> 103 391	<u>108 394</u> 103 391	<u>109 441</u> 106 618
222-101-0306		3	1	1340	<u>115 123</u> 92 532	<u>109 330</u> 92 532	<u>103 211</u> 92 532	<u>99 647</u> 92 532	<u>97 377</u> 92 532	<u>98 416</u> 95 735
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>146 730</u> 106 182	<u>136 138</u> 106 182	<u>124 951</u> 106 182	<u>118 435</u> 106 182	<u>114 285</u> 106 182	<u>116 184</u> 112 038
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>113 857</u> 89 697	<u>107 631</u> 89 697	<u>101 056</u> 89 697	<u>97 226</u> 89 697	<u>94 787</u> 89 697	<u>95 903</u> 93 139

8.04-08-2023

				,							
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 444</u> 91 269	<u>102 034</u> 91 269	<u>100 902</u> 98 011	<u>103 373</u> 91 269	<u>111 309</u> 91 269	<u>100 408</u> 97 522	<u>96 624</u> 91 269
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 161</u> 163 634	<u>182 165</u> 163 634	<u>180 226</u> 175 185	<u>184 459</u> 163 634	<u>198 056</u> 163 634	<u>179 379</u> 174 348	<u>172 896</u> 163 634

222-102.

				,							
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>130 675</u> 126 375	<u>136 443</u> 126 375	<u>141 428</u> 137 576	<u>137 627</u> 126 375	<u>144 337</u> 126 375	<u>140 606</u> 136 764	<u>132 198</u> 126 375
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>122 962</u> 118 819	<u>128 594</u> 118 819	<u>133 846</u> 130 135	<u>129 750</u> 118 819	<u>136 301</u> 118 819	<u>133 016</u> 129 315	<u>124 449</u> 118 819
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>133 343</u> 129 011	<u>139 111</u> 129 011	<u>141 390</u> 137 539	<u>140 295</u> 129 011	<u>147 005</u> 129 011	<u>140 572</u> 136 730	<u>134 866</u> 129 011
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>143 066</u> 138 623	<u>148 827</u> 138 623	<u>153 827</u> 149 831	<u>150 010</u> 138 623	<u>156 712</u> 138 623	<u>153 005</u> 149 018	<u>144 587</u> 138 623
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>149 456</u> 144 929	<u>155 233</u> 144 929	<u>160 210</u> 156 131	<u>156 419</u> 144 929	<u>163 140</u> 144 929	<u>159 388</u> 155 319	<u>150 981</u> 144 929
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>208 976</u> 203 747	<u>214 747</u> 203 747	<u>219 771</u> 214 990	<u>215 931</u> 203 747	<u>222 643</u> 203 747	<u>218 947</u> 214 174	<u>210 500</u> 203 747

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>116 409</u> 91 269	<u>109 924</u> 91 269	<u>103 075</u> 91 269	<u>99 086</u> 91 269	<u>96 545</u> 91 269	<u>97 708</u> 94 854
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>206 795</u> 163 634	<u>195 684</u> 163 634	<u>183 949</u> 163 634	<u>177 114</u> 163 634	<u>172 760</u> 163 634	<u>174 753</u> 169 777

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>148 764</u> 126 375	<u>143 135</u> 126 375	<u>137 364</u> 126 375	<u>134 115</u> 126 375	<u>131 762</u> 126 375	<u>136 120</u> 132 331
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>140 624</u> 118 819	<u>135 128</u> 118 819	<u>129 493</u> 118 819	<u>126 321</u> 118 819	<u>124 024</u> 118 819	<u>128 484</u> 124 837
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 433</u> 129 011	<u>145 803</u> 129 011	<u>140 032</u> 129 011	<u>136 783</u> 129 011	<u>134 430</u> 129 011	<u>136 107</u> 132 318
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>161 134</u> 138 623	<u>155 511</u> 138 623	<u>149 747</u> 138 623	<u>146 503</u> 138 623	<u>144 152</u> 138 623	<u>148 517</u> 144 583
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>167 574</u> 144 929	<u>161 936</u> 144 929	<u>156 156</u> 144 929	<u>152 902</u> 144 929	<u>150 545</u> 144 929	<u>154 902</u> 150 886
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>227 073</u> 203 747	<u>221 441</u> 203 747	<u>215 668</u> 203 747	<u>212 418</u> 203 747	<u>210 064</u> 203 747	<u>214 444</u> 209 726

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>167 585</u> 162 842	<u>173 365</u> 162 842	<u>178 337</u> 174 043	<u>174 551</u> 162 842	<u>181 274</u> 162 842	<u>177 515</u> 173 231	<u>169 111</u> 162 842
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>183 385</u> 178 479	<u>189 114</u> 178 479	<u>194 112</u> 189 650	<u>190 290</u> 178 479	<u>196 954</u> 178 479	<u>193 292</u> 188 840	<u>184 898</u> 178 479
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 362</u> 113 312						

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	, 4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>257 199</u> 251 366	<u>263 036</u> 251 366	<u>268 186</u> 262 805	<u>264 234</u> 251 366	<u>271 024</u> 251 366	<u>267 346</u> 261 975	<u>258 740</u> 251 366

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 683</u> 4 573	<u>4 799</u> 4 573	<u>4 899</u> 4 797	<u>4 822</u> 4 573	<u>4 956</u> 4 573	<u>4 882</u> 4 781	<u>4 714</u> 4 573
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 866</u> 4 758	<u>4 969</u> 4 758	<u>5 060</u> 4 961	<u>4 991</u> 4 758	<u>5 111</u> 4 758	<u>5 045</u> 4 946	<u>4 893</u> 4 758

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>185 711</u> 162 842	<u>180 070</u> 162 842	<u>174 288</u> 162 842	<u>171 033</u> 162 842	<u>168 675</u> 162 842	<u>173 030</u> 168 799
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>201 352</u> 178 479	<u>195 761</u> 178 479	<u>190 029</u> 178 479	<u>186 803</u> 178 479	<u>184 466</u> 178 479	<u>188 819</u> 184 420
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>275 505</u> 251 366	<u>269 808</u> 251 366	<u>263 968</u> 251 366	<u>260 681</u> 251 366	<u>258 299</u> 251 366	<u>262 766</u> 257 449

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 045</u> 4 573	<u>4 932</u> 4 573	<u>4 817</u> 4 573	<u>4 752</u> 4 573	<u>4 705</u> 4 573	<u>4 792</u> 4 692
222-203-0102	5.2		1	45	<u>5 191</u> 4 758	<u>5 090</u> 4 758	<u>4 986</u> 4 758	<u>4 927</u> 4 758	<u>4 885</u> 4 758	<u>4 964</u> 4 866

222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 375</u> 6 225	<u>6 531</u> 6 225	<u>6 666</u> 6 528	<u>6 563</u> 6 225	<u>6 744</u> 6 225	<u>6 644</u> 6 506	<u>6 416</u> 6 225
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 211</u> 8 014	<u>8 418</u> 8 014	<u>8 599</u> 8 419	<u>8 461</u> 8 014	<u>8 702</u> 8 014	<u>8 569</u> 8 389	<u>8 265</u> 8 014
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 015</u> 9 749	<u>10 324</u> 9 749	<u>10 593</u> 10 351	<u>10 388</u> 9 749	<u>10 747</u> 9 749	<u>10 549</u> 10 307	<u>10 097</u> 9 749
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 ^{, 8}	2	1	303	<u>10 474</u> 10 016	<u>11 173</u> 10 016	<u>11 797</u> 11 394	<u>11 317</u> 10 016	<u>12 130</u> 10 016	<u>11 696</u> 11 294	<u>10 659</u> 10 016
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 ^{, 6}	2	1	314	<u>8 158</u> 7 779					<u>12 523</u> 8 562	
222-203-0404	949-92 ^{, 8}	2	1	314	<u>11 451</u> 10 969	<u>12 175</u> 10 969	<u>12 782</u> 12 357	<u>12 324</u> 10 969	<u>13 167</u> 10 969	<u>12 680</u> 12 256	<u>11 642</u> 10 969

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 837</u> 4 680	<u>5 047</u> 4 680	<u>5 301</u> 5 159	<u>5 090</u> 4 680	<u>5 335</u> 4 680	<u>5 266</u> 5 124	<u>4 893</u> 4 680
222-301-0200	9818-2015	2									

222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{6\ 863}{6\ 225}$	$\frac{6\ 711}{6\ 225}$	$\frac{6\ 555}{6\ 225}$	$\frac{6\ 468}{6\ 225}$	$\frac{6\ 404}{6\ 225}$	$\frac{6\ 522}{6\ 386}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{8\ 862}{8\ 014}$	$\frac{8\ 659}{8\ 014}$	$\frac{8\ 451}{8\ 014}$	$\frac{8\ 335}{8\ 014}$	$\frac{8\ 250}{8\ 014}$	$\frac{8\ 407}{8\ 229}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\ 985}{9\ 749}$	$\frac{10\ 683}{9\ 749}$	$\frac{10\ 374}{9\ 749}$	$\frac{10\ 199}{9\ 749}$	$\frac{10\ 073}{9\ 749}$	$\frac{10\ 308}{10\ 069}$
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 ^{, 8}	2	1	303	$\frac{12\ 666}{10\ 016}$	$\frac{11\ 984}{10\ 016}$	$\frac{11\ 285}{10\ 016}$	$\frac{10\ 891}{10\ 016}$	$\frac{10\ 606}{10\ 016}$	$\frac{11\ 145}{10\ 749}$
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 ^{, 6}	2	1	314						
222-203-0404	949-92 ^{, 8}	2	1	314	$\frac{13\ 723}{10\ 969}$	$\frac{13\ 016}{10\ 969}$	$\frac{12\ 291}{10\ 969}$	$\frac{11\ 883}{10\ 969}$	$\frac{11\ 587}{10\ 969}$	$\frac{12\ 124}{11\ 707}$

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{5\ 496}{4\ 680}$	$\frac{5\ 291}{4\ 680}$	$\frac{5\ 081}{4\ 680}$	$\frac{4\ 963}{4\ 680}$	$\frac{4\ 877}{4\ 680}$	$\frac{5\ 074}{4\ 935}$
222-301-0200	9818-2015	2								

222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 036</u> 18 322	<u>20 060</u> 18 322	<u>21 054</u> 20 418	<u>20 271</u> 18 322	<u>21 462</u> 18 322	<u>20 900</u> 20 266	<u>19 306</u> 18 322
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 971</u> 11 529	<u>12 601</u> 11 529	<u>13 139</u> 12 745	<u>12 730</u> 11 529	<u>13 463</u> 11 529	<u>13 049</u> 12 657	<u>12 137</u> 11 529
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 672</u> 13 143	<u>14 440</u> 13 143	<u>14 968</u> 14 501	<u>14 598</u> 13 143	<u>15 492</u> 13 143	<u>14 868</u> 14 402	<u>13 875</u> 13 143
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 995</u> 13 504	<u>14 676</u> 13 504	<u>15 325</u> 14 887	<u>14 815</u> 13 504	<u>15 607</u> 13 504	<u>15 224</u> 14 787	<u>14 175</u> 13 504

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 146</u> 167 266	<u>178 099</u> 167 266	<u>183 280</u> 178 863	<u>179 321</u> 167 266	<u>186 245</u> 167 266	<u>182 430</u> 178 022	<u>173 717</u> 167 266

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016										

225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 566</u> 5 357	<u>5 866</u> 5 357	<u>6 127</u> 5 941	<u>5 928</u> 5 357	<u>6 277</u> 5 357	<u>6 084</u> 5 899	<u>5 645</u> 5 357
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 862</u> 8 482	<u>9 439</u> 8 482	<u>9 941</u> 9 606	<u>9 557</u> 8 482	<u>10 228</u> 8 482	<u>9 859</u> 9 524	<u>9 015</u> 8 482
225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 819</u> 14 225	<u>15 696</u> 14 225	<u>16 459</u> 15 933	<u>15 875</u> 14 225	<u>16 895</u> 14 225	<u>16 333</u> 15 809	<u>15 050</u> 14 225
225-101-0104	10-3		1	200	<u>6 290</u> 6 027						
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 192</u> 11 607	<u>13 115</u> 11 607	<u>13 918</u> 13 405	<u>13 304</u> 11 607	<u>14 378</u> 11 607	<u>13 786</u> 13 275	<u>12 435</u> 11 607
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 360</u> 17 482	<u>19 744</u> 17 482	<u>20 949</u> 20 179	<u>20 028</u> 17 482	<u>21 639</u> 17 482	<u>20 751</u> 19 983	<u>18 725</u> 17 482
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 710</u> 18 750	<u>21 233</u> 18 750	<u>22 558</u> 21 716	<u>21 545</u> 18 750	<u>23 316</u> 18 750	<u>22 340</u> 21 501	<u>20 112</u> 18 750
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 978</u> 29 511	<u>33 285</u> 29 511	<u>35 294</u> 34 005	<u>33 759</u> 29 511	<u>36 443</u> 29 511	<u>34 964</u> 33 679	<u>31 587</u> 29 511
225-101-0110	20-6		1	980	<u>30 909</u> 29 464	<u>33 170</u> 29 464	<u>35 138</u> 33 869	<u>33 634</u> 29 464	<u>36 264</u> 29 464	<u>34 815</u> 33 550	<u>31 506</u> 29 464
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>47 365</u> 45 175	<u>50 780</u> 45 175	<u>53 752</u> 51 827	<u>51 480</u> 45 175	<u>55 453</u> 45 175	<u>53 264</u> 51 345	<u>48 266</u> 45 175
225-101-0114	15-3		1	320	<u>9 495</u> 8 469						
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>14 335</u> 12 951						
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>6 381</u> 6 250	<u>6 496</u> 6 250	<u>6 596</u> 6 475	<u>6 520</u> 6 250	<u>6 654</u> 6 250	<u>6 580</u> 6 458	<u>6 411</u> 6 250

225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 507</u> 5 357	<u>6 214</u> 5 357	<u>5 914</u> 5 357	<u>5 745</u> 5 357	<u>5 623</u> 5 357	<u>5 850</u> 5 668
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 671</u> 8 482	<u>10 108</u> 8 482	<u>9 531</u> 8 482	<u>9 206</u> 8 482	<u>8 971</u> 8 482	<u>9 409</u> 9 080
225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 568</u> 14 225	<u>16 713</u> 14 225	<u>15 835</u> 14 225	<u>15 342</u> 14 225	<u>14 984</u> 14 225	<u>15 649</u> 15 133
225-101-0104	10-3		1	200						
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 086</u> 11 607	<u>14 185</u> 11 607	<u>13 262</u> 11 607	<u>12 742</u> 11 607	<u>12 366</u> 11 607	<u>13 066</u> 12 563
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 701</u> 17 482	<u>21 350</u> 17 482	<u>19 965</u> 17 482	<u>19 186</u> 17 482	<u>18 621</u> 17 482	<u>19 672</u> 18 916
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 485</u> 18 750	<u>22 999</u> 18 750	<u>21 476</u> 18 750	<u>20 618</u> 18 750	<u>19 997</u> 18 750	<u>21 153</u> 20 328
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>38 214</u> 29 511	<u>35 962</u> 29 511	<u>33 654</u> 29 511	<u>32 354</u> 29 511	<u>31 413</u> 29 511	<u>33 164</u> 31 901
225-101-0110	20-6		1	980	<u>38 000</u> 29 464	<u>35 793</u> 29 464	<u>33 531</u> 29 464	<u>32 258</u> 29 464	<u>31 335</u> 29 464	<u>33 051</u> 31 807
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>58 074</u> 45 175	<u>54 741</u> 45 175	<u>51 325</u> 45 175	<u>49 402</u> 45 175	<u>48 009</u> 45 175	<u>50 600</u> 48 712
225-101-0114	15-3		1	320						
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 742</u> 6 250	<u>6 630</u> 6 250	<u>6 514</u> 6 250	<u>6 449</u> 6 250	<u>6 402</u> 6 250	<u>6 490</u> 6 370

225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>21 319</u> 20 571	<u>22 358</u> 20 571	<u>23 261</u> 22 594	<u>22 571</u> 20 571	<u>23 778</u> 20 571	<u>23 113</u> 22 447	<u>21 593</u> 20 571
225-101-0602	15		1	950	<u>46 923</u> 45 321	<u>49 115</u> 45 321	<u>51 023</u> 49 591	<u>49 565</u> 45 321	<u>52 114</u> 45 321	<u>50 710</u> 49 282	<u>47 502</u> 45 321
225-101-0603	20		1	1480	<u>85 951</u> 83 304	<u>89 366</u> 83 304	<u>92 338</u> 89 956	<u>90 067</u> 83 304	<u>94 039</u> 83 304	<u>91 850</u> 89 473	<u>86 852</u> 83 304
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 726</u> 18 229	<u>19 302</u> 18 229	<u>19 805</u> 19 352	<u>19 421</u> 18 229	<u>20 092</u> 18 229	<u>19 722</u> 19 271	<u>18 878</u> 18 229
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>51 229</u> 49 613	<u>52 946</u> 49 613	<u>59 627</u> 49 613	<u>53 102</u> 49 613	<u>54 999</u> 49 613	<u>58 811</u> 49 613	<u>51 566</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>47 237</u> 45 929	<u>48 806</u> 45 929	<u>50 171</u> 48 985	<u>49 128</u> 45 929	<u>50 953</u> 45 929	<u>49 947</u> 48 763	<u>47 651</u> 45 929
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>75 615</u> 73 200	<u>78 799</u> 73 200	<u>81 570</u> 79 403	<u>79 452</u> 73 200	<u>83 156</u> 73 200	<u>81 115</u> 78 953	<u>76 455</u> 73 200
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>66 593</u> 64 286	<u>69 778</u> 64 286	<u>72 549</u> 70 488	<u>70 431</u> 64 286	<u>74 135</u> 64 286	<u>72 094</u> 70 039	<u>67 434</u> 64 286
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>66 393</u> 64 286	<u>69 162</u> 64 286	<u>71 572</u> 69 679	<u>69 730</u> 64 286	<u>72 951</u> 64 286	<u>71 176</u> 69 288	<u>67 124</u> 64 286
225-101-0620	10		1	800	<u>39 300</u> 37 969						
225-101-0621	6		1	2260	<u>96 501</u> 93 027						
225-101-0622	10		1	2480	<u>106 146</u> 102 328						

225-104.

225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>24 575</u> 20 571	<u>23 562</u> 20 571	<u>22 523</u> 20 571	<u>21 939</u> 20 571	<u>21 515</u> 20 571	<u>22 303</u> 21 647
225-101-0602	15		1	950	<u>53 797</u> 45 321	<u>51 658</u> 45 321	<u>49 465</u> 45 321	<u>48 230</u> 45 321	<u>47 336</u> 45 321	<u>49 000</u> 47 592
225-101-0603	20		1	1480	<u>96 660</u> 83 304	<u>93 327</u> 83 304	<u>89 911</u> 83 304	<u>87 988</u> 83 304	<u>86 595</u> 83 304	<u>89 186</u> 86 841
225-101-0606	10-2		1	250	<u>20 535</u> 18 229	<u>19 972</u> 18 229	<u>19 395</u> 18 229	<u>19 070</u> 18 229	<u>18 834</u> 18 229	<u>19 272</u> 18 826
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>56 165</u> 49 613	<u>54 567</u> 49 613	<u>53 050</u> 49 613	<u>52 275</u> 49 613	<u>51 595</u> 49 613	<u>54 300</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>52 157</u> 45 929	<u>50 626</u> 45 929	<u>49 056</u> 45 929	<u>48 173</u> 45 929	<u>47 533</u> 45 929	<u>48 723</u> 47 554
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>85 600</u> 73 200	<u>82 493</u> 73 200	<u>79 307</u> 73 200	<u>77 514</u> 73 200	<u>76 215</u> 73 200	<u>78 631</u> 76 498
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>76 579</u> 64 286	<u>73 471</u> 64 286	<u>70 286</u> 64 286	<u>68 493</u> 64 286	<u>67 194</u> 64 286	<u>69 610</u> 67 584
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>75 076</u> 64 286	<u>72 374</u> 64 286	<u>69 604</u> 64 286	<u>68 045</u> 64 286	<u>66 915</u> 64 286	<u>69 016</u> 67 154
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 354</u> 29 928						
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>206 030</u> 166 495						
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>408 389</u> 330 573						
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>285 349</u> 238 342						
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>49 957</u> 43 061						
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>62 165</u> 60 645	<u>58 577</u> 56 893	<u>60 654</u> 56 893	<u>62 462</u> 60 938	<u>61 080</u> 56 893	<u>63 496</u> 56 893	<u>59 126</u> 56 893
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>124 780</u> 121 734	<u>117 605</u> 114 230	<u>121 758</u> 114 230	<u>125 373</u> 122 321	<u>122 611</u> 114 230	<u>127 442</u> 114 230	<u>118 701</u> 114 230
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>79 857</u> 65 276						
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>140 757</u> 113 150						
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>97 156</u> 79 870						
225-104-0132	6-100 (15)		1	1500	<u>104 171</u> 84 380						
225-104-0139	8-100 (16)		1	1800	<u>127 717</u> 124 637	<u>120 542</u> 117 133	<u>124 696</u> 117 133	<u>128 311</u> 125 223	<u>125 548</u> 117 133	<u>130 379</u> 117 133	<u>121 639</u> 117 133

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400						
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000						
225-104-0108	10-200		1	5900						
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500						
225-104-0118	2-100 (11)		1	500						
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>65 090</u> 56 893	<u>63 063</u> 56 893	<u>60 986</u> 56 893	<u>59 816</u> 56 893	<u>58 969</u> 56 893	<u>60 545</u> 59 044
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>130 629</u> 114 230	<u>126 576</u> 114 230	<u>122 421</u> 114 230	<u>120 082</u> 114 230	<u>118 388</u> 114 230	<u>121 540</u> 118 533
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100						
225-104-0126	4-200		1	2100						
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300						
225-104-0132	6-100 (15)		1	1500						
225-104-0139	8-100 (16)		1	1800	<u>133 567</u> 117 133	<u>129 514</u> 117 133	<u>125 359</u> 117 133	<u>123 020</u> 117 133	<u>121 326</u> 117 133	<u>124 477</u> 121 435

225-104-0141	8-200		1	3600	<u>252 969</u> 246 837	<u>238 619</u> 231 829	<u>246 925</u> 231 829	<u>254 156</u> 248 010	<u>248 630</u> 231 829	<u>258 292</u> 231 829	<u>240 812</u> 231 829
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>142 580</u> 114 937						
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>274 045</u> 218 977						
225-104-0200	30 24547-2016										
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>71 675</u> 58 437	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>129 514</u> 109 226	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>90 796</u> 74 817	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>155 418</u> 131 073	<u>121 518</u> 117 875					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>168 899</u> 137 191	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>198 589</u> 167 481	<u>155 272</u> 150 618					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>266 996</u> 225 081	<u>208 680</u> 202 418					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>128 872</u> 106 231	<u>98 659</u> 95 534					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>224 491</u> 189 326	<u>175 525</u> 170 263					

225-104-0141	8-200		1	3600	<u>264 668</u> 231 829	<u>256 562</u> 231 829	<u>248 252</u> 231 829	<u>243 574</u> 231 829	<u>240 186</u> 231 829	<u>246 489</u> 240 434
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100						
225-104-0145	9-200		1	4200						
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0205	2.100		1	1200						
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						

225-104-0215	4.200		1	3500	<u>229 946</u> 184 025	<u>171 305</u> 165 496					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>135 102</u> 107 605	<u>100 205</u> 96 771					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>315 091</u> 258 035	<u>239 765</u> 232 054					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>131 832</u> 128 181	<u>122 266</u> 118 176	<u>127 803</u> 118 176	<u>132 624</u> 128 963	<u>128 940</u> 118 176	<u>135 381</u> 118 176	<u>123 728</u> 118 176
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>252 211</u> 245 045	<u>233 079</u> 225 035	<u>244 154</u> 225 035	<u>253 795</u> 246 609	<u>246 427</u> 225 035	<u>259 310</u> 225 035	<u>236 003</u> 225 035
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>313 231</u> 268 043	<u>248 231</u> 241 054					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>421 925</u> 355 675	<u>329 758</u> 319 862					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>568 307</u> 479 073	<u>444 164</u> 430 835					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>143 144</u> 116 673	<u>108 452</u> 104 925					
225-104-0300	30 24547-2016										
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>100 440</u> 83 089	<u>77 220</u> 74 796					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>139 906</u> 114 682	<u>106 657</u> 103 235					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					

225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>139 632</u> 118 176	<u>134 228</u> 118 176	<u>128 687</u> 118 176	<u>125 569</u> 118 176	<u>123 310</u> 118 176	<u>127 512</u> 123 912
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>267 810</u> 225 035	<u>257 002</u> 225 035	<u>245 922</u> 225 035	<u>239 685</u> 225 035	<u>235 167</u> 225 035	<u>243 572</u> 236 508
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						

225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016										
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					
225-104-0500	30, 35 24547-2016										
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>136 974</u> 107 074	<u>105 638</u> 101 956					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>277 699</u> 217 826	<u>214 848</u> 207 415					

225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						

225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>172 719</u> 138 569	<u>136 441</u> 131 946					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>158 169</u> 121 938	<u>120 431</u> 116 110					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>181 153</u> 139 739	<u>138 006</u> 133 060					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>391 224</u> 307 828	<u>303 547</u> 293 115					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>249 577</u> 197 356	<u>194 537</u> 187 923					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>489 032</u> 384 787	<u>379 435</u> 366 395					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>249 809</u> 243 802	<u>235 858</u> 229 212	<u>243 934</u> 229 212	<u>250 964</u> 244 943	<u>245 592</u> 229 212	<u>254 985</u> 229 212	<u>237 991</u> 229 212
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>446 612</u> 355 031	<u>349 820</u> 338 061					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>239 032</u> 184 651	<u>182 340</u> 175 825					
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>339 775</u> 266 854	<u>263 179</u> 254 099					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>244 502</u> 187 647	<u>185 393</u> 178 678					
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>321 474</u> 246 545	<u>243 597</u> 234 761					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>709 096</u> 557 941	<u>550 180</u> 531 272					

225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>261 184</u> 229 212	<u>253 303</u> 229 212	<u>245 223</u> 229 212	<u>240 675</u> 229 212	<u>237 381</u> 229 212	<u>243 510</u> 237 577
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400						
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						

225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>488 757</u> 386 884	<u>381 329</u> 368 392					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>953 611</u> 750 334	<u>739 897</u> 714 469					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>377 371</u> 296 613	<u>292 511</u> 282 435					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>796 574</u> 662 635	<u>650 722</u> 630 963					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>603 425</u> 588 353	<u>567 152</u> 550 417	<u>588 149</u> 550 417	<u>606 426</u> 591 318	<u>592 459</u> 550 417	<u>616 882</u> 550 417	<u>572 696</u> 550 417
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>579 183</u> 449 506	<u>443 721</u> 428 021					
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>855 085</u> 676 220	<u>666 558</u> 643 899					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>129 413</u> 104 395	<u>102 750</u> 99 405					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>149 935</u> 118 599	<u>116 902</u> 112 930					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>204 747</u> 164 053	<u>161 550</u> 156 212					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>297 140</u> 290 223	<u>281 594</u> 273 965	<u>290 593</u> 273 965	<u>298 426</u> 291 494	<u>292 440</u> 273 965	<u>302 907</u> 273 965	<u>283 970</u> 273 965
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>327 699</u> 264 480	<u>260 302</u> 251 838					
225-104-0600	30, 35 24547-2016										

225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>138 458</u> 110 896	<u>103 323</u> 99 827					
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>187 329</u> 152 892	<u>142 241</u> 137 632					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>224 279</u> 179 652	<u>167 384</u> 161 722					
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>270 561</u> 213 195	<u>198 896</u> 191 916					
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>359 357</u> 287 235	<u>267 665</u> 258 566					
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>512 172</u> 413 389	<u>384 927</u> 372 129					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>652 969</u> 523 029	<u>487 311</u> 470 826					

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>63 077</u> 60 239	<u>67 461</u> 60 239	<u>71 277</u> 68 779	<u>68 361</u> 60 239	<u>73 460</u> 60 239	<u>70 651</u> 68 160	<u>64 235</u> 60 239
225-105-0102	4		1	1000	<u>33 106</u> 31 613	<u>35 413</u> 31 613	<u>37 422</u> 36 108	<u>35 887</u> 31 613	<u>38 571</u> 31 613	<u>37 092</u> 35 782	<u>33 715</u> 31 613

225-104-0606	32 (99)		1	2100						
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400						
225-104-0609	35 (53)		1	4400						
225-104-0610	36 (56)		1	5500						
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900						

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>76 825</u> 60 239	<u>72 547</u> 60 239	<u>68 161</u> 60 239	<u>65 692</u> 60 239	<u>63 904</u> 60 239	<u>67 231</u> 64 781
225-105-0102	4		1	1000	<u>40 342</u> 31 613	<u>38 090</u> 31 613	<u>35 782</u> 31 613	<u>34 482</u> 31 613	<u>33 541</u> 31 613	<u>35 292</u> 34 004

8.04-08-2023

225-105-0103	5		1	1400	<u>47 663</u> 45 558	<u>50 894</u> 45 558	<u>53 705</u> 51 851	<u>51 557</u> 45 558	<u>55 314</u> 45 558	<u>53 244</u> 51 394	<u>48 516</u> 45 558
225-105-0107	8		1	2900	<u>94 124</u> 89 818	<u>100 815</u> 89 818	<u>106 640</u> 102 852	<u>102 189</u> 89 818	<u>109 972</u> 89 818	<u>105 683</u> 101 907	<u>95 891</u> 89 818
225-105-0108	8		1	1400	<u>47 524</u> 45 421	<u>50 754</u> 45 421	<u>53 566</u> 51 713	<u>51 417</u> 45 421	<u>55 175</u> 45 421	<u>53 104</u> 51 257	<u>48 377</u> 45 421
225-105-0109	9		1	2200	<u>68 893</u> 65 656	<u>73 969</u> 65 656	<u>78 388</u> 75 544	<u>75 011</u> 65 656	<u>80 916</u> 65 656	<u>77 662</u> 74 828	<u>70 233</u> 65 656

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>87 277</u> 84 026	<u>120 023</u> 91 639					
225-109-0102	2		1	2900	<u>119 858</u> 115 478	<u>163 458</u> 125 940					
225-109-0103	3		1	5200	<u>196 454</u> 188 962	<u>272 960</u> 206 082					
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>109 818</u> 105 766	<u>119 783</u> 116 188	<u>115 587</u> 105 766	<u>120 608</u> 117 003	<u>116 771</u> 105 766	<u>123 480</u> 105 766	<u>111 341</u> 105 766
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>130 572</u> 125 842	<u>177 401</u> 137 243					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>181 386</u> 174 615	<u>198 127</u> 192 124	<u>191 077</u> 174 615	<u>199 512</u> 193 493	<u>193 066</u> 174 615	<u>204 338</u> 174 615	<u>183 945</u> 174 615

225-105-0103	5		1	1400	<u>57 793</u> 45 558	<u>54 641</u> 45 558	<u>51 409</u> 45 558	<u>49 590</u> 45 558	<u>48 272</u> 45 558	<u>50 724</u> 48 904
225-105-0107	8		1	2900	<u>115 108</u> 89 818	<u>108 578</u> 89 818	<u>101 884</u> 89 818	<u>98 115</u> 89 818	<u>95 386</u> 89 818	<u>100 464</u> 96 749
225-105-0108	8		1	1400	<u>57 654</u> 45 421	<u>54 502</u> 45 421	<u>51 270</u> 45 421	<u>49 451</u> 45 421	<u>48 133</u> 45 421	<u>50 585</u> 48 767
225-105-0109	9		1	2200	<u>84 812</u> 65 656	<u>79 858</u> 65 656	<u>74 780</u> 65 656	<u>71 921</u> 65 656	<u>69 851</u> 65 656	<u>73 703</u> 70 915

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>127 908</u> 105 766	<u>122 279</u> 105 766	<u>116 508</u> 105 766	<u>113 259</u> 105 766	<u>110 906</u> 105 766	<u>115 284</u> 111 742
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>211 776</u> 174 615	<u>202 319</u> 174 615	<u>192 624</u> 174 615	<u>187 167</u> 174 615	<u>183 214</u> 174 615	<u>190 568</u> 184 654

225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>225 794</u> 217 587	<u>307 217</u> 237 300					
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>130 290</u> 125 076	<u>184 997</u> 136 408					
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>264 726</u> 254 437	<u>290 635</u> 281 533	<u>279 723</u> 254 437	<u>292 778</u> 283 652	<u>282 802</u> 254 437	<u>300 247</u> 254 437	<u>268 686</u> 254 437
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>118 016</u> 113 537	<u>129 177</u> 125 209	<u>124 477</u> 113 537	<u>130 100</u> 126 122	<u>125 803</u> 113 537	<u>133 317</u> 113 537	<u>119 722</u> 113 537
225-109-0111	78		1	6200	<u>262 107</u> 252 627	<u>355 851</u> 275 515					
225-109-0112	79		1	2000	<u>82 708</u> 79 687	<u>112 782</u> 86 906					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>143 742</u> 137 843	<u>206 440</u> 150 332					
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>63 469</u> 61 105	<u>89 404</u> 68 719					
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>99 424</u> 95 305	<u>146 737</u> 107 181					
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>120 048</u> 115 874	<u>130 013</u> 126 296	<u>125 816</u> 115 874	<u>130 837</u> 127 111	<u>127 000</u> 115 874	<u>133 710</u> 115 874	<u>121 571</u> 115 874
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>136 634</u> 131 854	<u>187 457</u> 148 285					
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>167 479</u> 161 093	<u>183 423</u> 177 768	<u>176 708</u> 161 093	<u>184 742</u> 179 071	<u>178 603</u> 161 093	<u>189 338</u> 161 093	<u>169 916</u> 161 093

225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>311 758</u> 254 437	<u>297 122</u> 254 437	<u>282 118</u> 254 437	<u>273 672</u> 254 437	<u>267 554</u> 254 437	<u>278 935</u> 269 973
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>138 276</u> 113 537	<u>131 971</u> 113 537	<u>125 508</u> 113 537	<u>121 870</u> 113 537	<u>119 234</u> 113 537	<u>124 137</u> 120 229
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600						
225-109-0202	31 (9)		1	3100						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>138 137</u> 115 874	<u>132 508</u> 115 874	<u>126 737</u> 115 874	<u>123 488</u> 115 874	<u>121 136</u> 115 874	<u>125 513</u> 121 850
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>196 422</u> 161 093	<u>187 415</u> 161 093	<u>178 182</u> 161 093	<u>172 984</u> 161 093	<u>169 219</u> 161 093	<u>176 223</u> 170 654

225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>205 299</u> 197 475	<u>224 831</u> 217 902	<u>216 605</u> 197 475	<u>226 447</u> 219 499	<u>218 926</u> 197 475	<u>232 077</u> 197 475	<u>208 285</u> 197 475
225-109-0209	77		1	6800	<u>310 866</u> 300 010	<u>426 210</u> 337 395					

225-2.

225-202.

225-202-0100	13015-2012										
225-202-0101	1		1	1750	<u>54 756</u> 52 457	<u>74 632</u> 52 463					
225-202-0102	2		1	550	<u>35 518</u> 34 326	<u>41 651</u> 34 326	<u>36 906</u> 34 326	<u>42 310</u> 34 326	<u>37 033</u> 34 326	<u>38 567</u> 34 326	<u>35 772</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>44 078</u> 42 404	<u>54 114</u> 42 404	<u>46 350</u> 42 404	<u>55 193</u> 42 404	<u>46 557</u> 42 404	<u>49 068</u> 42 404	<u>44 494</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>48 041</u> 45 722	<u>65 101</u> 45 722	<u>51 903</u> 45 722	<u>66 936</u> 45 722	<u>52 254</u> 45 722	<u>56 524</u> 45 722	<u>48 748</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300	<u>70 742</u> 67 745	<u>96 865</u> 67 752					
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>92 764</u> 88 718	<u>120 362</u> 88 718	<u>98 697</u> 88 718	<u>123 331</u> 88 718	<u>99 580</u> 88 718	<u>106 487</u> 88 718	<u>93 908</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 214</u> 87 172	<u>119 124</u> 87 172	<u>97 532</u> 87 172	<u>122 126</u> 87 172	<u>98 107</u> 87 172	<u>105 092</u> 87 172	<u>92 370</u> 87 172

225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>240 755</u> 197 475	<u>229 721</u> 197 475	<u>218 410</u> 197 475	<u>212 043</u> 197 475	<u>207 432</u> 197 475	<u>216 011</u> 209 187
225-109-0209	77		1	6800						

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750						
225-202-0102	2		1	550	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172

225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>16 456</u> 16 000	<u>13 973</u> 11 451					
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 686</u> 14 283	<u>12 354</u> 10 160					
225-202-1209	5		1	73	<u>6 967</u> 6 779						

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>158 811</u> 154 167	<u>164 602</u> 154 167	<u>169 598</u> 165 403	<u>165 791</u> 154 167	<u>172 528</u> 154 167	<u>168 774</u> 164 589	<u>160 340</u> 154 167
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>50 962</u> 47 712	<u>57 276</u> 47 712	<u>81 850</u> 47 712	<u>57 850</u> 47 712	<u>64 830</u> 47 712	<u>78 850</u> 47 712	<u>52 118</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>88 944</u> 84 943	<u>95 276</u> 84 943	<u>119 918</u> 84 943	<u>95 851</u> 84 943	<u>102 850</u> 84 943	<u>116 910</u> 84 943	<u>90 103</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 797</u> 79 394					<u>95 603</u> 63 652	
225-203-0600	13015-2012	3									

225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>176 973</u> 154 167	<u>171 321</u> 154 167	<u>165 527</u> 154 167	<u>162 265</u> 154 167	<u>159 903</u> 154 167	<u>164 274</u> 160 142
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								

225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>100 317</u> 96 571	<u>106 926</u> 96 571		<u>107 833</u> 96 571			<u>102 010</u> 96 571
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>113 169</u> 108 695	<u>119 496</u> 108 695	<u>144 119</u> 108 695	<u>120 071</u> 108 695	<u>127 064</u> 108 695	<u>141 113</u> 108 695	<u>114 412</u> 108 695

225-204.

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>234 674</u> 228 322					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>253 055</u> 245 993					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>193 460</u> 187 567					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>754 347</u> 735 006					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>873 241</u> 850 869					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>168 982</u> 164 618					

225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>107 639</u> 96 571	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>131 359</u> 108 695	<u>125 469</u> 108 695	<u>119 879</u> 108 695	<u>117 024</u> 108 695	<u>114 519</u> 108 695	<u>124 488</u> 108 695

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						
225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						

				,	
225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	

225-204-0113	2-2		1	2400	<u>110 957</u> 107 101					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>170 214</u> 165 196					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>195 289</u> 189 430					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>264 042</u> 256 485					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>304 054</u> 295 713					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>267 686</u> 259 301					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>279 894</u> 271 270					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>368 252</u> 356 972					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>369 198</u> 358 038					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>451 627</u> 438 081					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>620 183</u> 603 332					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>275 532</u> 267 119					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>398 405</u> 386 218					

				,						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						

				,	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	
225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0129	3-		1	4300	
225-204-0131	5-		1	6250	

225-204-0132	5-		1	7500	<u>807 363</u> 786 283					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>167 162</u> 162 204					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>157 004</u> 152 539					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>116 750</u> 112 431					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>114 436</u> 110 442					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>150 333</u> 145 075					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>226 495</u> 220 023					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>293 083</u> 284 186					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>393 176</u> 381 091					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>797 374</u> 777 014					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>228 894</u> 221 858					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>170 857</u> 165 981					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>207 440</u> 201 440					

225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						
225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						

				,	
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	

225-204-0180	-6		1	2720	<u>438 907</u> 428 397					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>301 749</u> 294 082					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>330 565</u> 321 984					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>252 304</u> 244 942					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>285 640</u> 277 659					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>902 667</u> 880 593					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>238 741</u> 231 995					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>325 856</u> 316 492					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>229 774</u> 222 293					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>248 087</u> 240 090					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>259 419</u> 251 200					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>288 415</u> 278 385					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>308 938</u> 298 506					

				,						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						

				,	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	

225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>295 768</u> 286 048					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>285 061</u> 275 552					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>209 040</u> 201 966					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015				

				,						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						

				,	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907				

				,						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						

				,	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293				
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>53 952</u> 52 488	<u>56 942</u> 55 614	<u>55 683</u> 52 488	<u>57 189</u> 55 858	<u>56 038</u> 52 488	<u>58 051</u> 52 488
225-204-0302	95-1		1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568				

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>54 409</u> 52 488	<u>59 379</u> 52 488	<u>57 690</u> 52 488	<u>55 959</u> 52 488	<u>54 984</u> 52 488	<u>54 279</u> 52 488
225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0304	95-3		1	800						

				,	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>55 592</u> 54 280
225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0304	95-3		1	800	

225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>64 363</u> 62 500	<u>68 349</u> 66 669	<u>66 671</u> 62 500	<u>68 679</u> 66 995	<u>67 144</u> 62 500	<u>69 828</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 691</u> 67 572	<u>74 374</u> 72 470	<u>72 402</u> 67 572	<u>74 762</u> 72 853	<u>72 958</u> 67 572	<u>76 112</u> 67 572
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 926</u> 76 752	<u>83 410</u> 81 442	<u>81 522</u> 76 752	<u>83 781</u> 81 809	<u>82 054</u> 76 752	<u>85 074</u> 76 752
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>61 472</u> 59 506	<u>65 957</u> 64 196	<u>64 068</u> 59 506	<u>66 328</u> 64 562	<u>64 601</u> 59 506	<u>67 620</u> 59 506
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>70 212</u> 68 137	<u>74 716</u> 72 847	<u>72 819</u> 68 137	<u>75 089</u> 73 216	<u>73 355</u> 68 137	<u>76 387</u> 68 137
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>324 720</u> 316 964	<u>338 870</u> 331 763	<u>332 911</u> 316 964	<u>340 041</u> 332 920	<u>334 592</u> 316 964	<u>344 120</u> 316 964
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>324 720</u> 316 964	<u>338 870</u> 331 763	<u>332 911</u> 316 964	<u>340 041</u> 332 920	<u>334 592</u> 316 964	<u>344 120</u> 316 964
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				

225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>64 972</u> 62 500	<u>71 599</u> 62 500	<u>69 347</u> 62 500	<u>67 039</u> 62 500	<u>65 740</u> 62 500	<u>64 798</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>70 406</u> 67 572	<u>78 193</u> 67 572	<u>75 547</u> 67 572	<u>72 835</u> 67 572	<u>71 308</u> 67 572	<u>70 202</u> 67 572
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 611</u> 76 752	<u>87 066</u> 76 752	<u>84 533</u> 76 752	<u>81 936</u> 76 752	<u>80 474</u> 76 752	<u>79 415</u> 76 752
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>62 158</u> 59 506	<u>69 613</u> 59 506	<u>67 079</u> 59 506	<u>64 482</u> 59 506	<u>63 021</u> 59 506	<u>61 962</u> 59 506
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>70 901</u> 68 137	<u>78 389</u> 68 137	<u>75 844</u> 68 137	<u>73 236</u> 68 137	<u>71 767</u> 68 137	<u>70 704</u> 68 137
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>326 882</u> 316 964	<u>350 407</u> 316 964	<u>342 413</u> 316 964	<u>334 219</u> 316 964	<u>329 606</u> 316 964	<u>326 265</u> 316 964
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>326 882</u> 316 964	<u>350 407</u> 316 964	<u>342 413</u> 316 964	<u>334 219</u> 316 964	<u>329 606</u> 316 964	<u>326 265</u> 316 964
225-204-0318	164-12,7		1	3550						

225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>66 549</u> 64 890
225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 259</u> 70 380
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>81 385</u> 79 441
225-204-0310	105-5		1	1100	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>63 932</u> 62 195
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>72 682</u> 70 838
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>332 480</u> 325 449
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>332 480</u> 325 449
225-204-0318	164-12,7		1	3550	

225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602				
225-204-0602	2		1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>78 167</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>64 782</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223				
225-204-0605	5		1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335				
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794				
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>15 232</u> 14 826	<u>18 345</u> 15 188				
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>13 676</u> 13 393	<u>14 114</u> 13 851	<u>13 930</u> 13 393	<u>14 151</u> 13 887	<u>13 982</u> 13 393	<u>14 277</u> 13 393
225-204-1006	3-		1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053				
225-204-1300	13015-2012									

				,	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	
225-204-0602	2		1	675	<u>73 689</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>61 133</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475	
225-204-0605	5		1	400	
225-204-0606	5 -1		1	400	
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>13 916</u> 13 656
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1300	13015-2012				

225-204-1302	1		1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935				

225-205.

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>2 270</u> 2 232	<u>2 293</u> 2 232	<u>2 313</u> 2 277	<u>2 298</u> 2 232	<u>2 325</u> 2 232	<u>2 310</u> 2 274	<u>2 276</u> 2 232	<u>2 342</u> 2 232	<u>2 320</u> 2 232
225-205-0102	2		1	13	<u>2 725</u> 2 679	<u>2 755</u> 2 679	<u>2 781</u> 2 737	<u>2 761</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 777</u> 2 733	<u>2 733</u> 2 679	<u>2 819</u> 2 679	<u>2 790</u> 2 679
225-205-0103	3		1	40	<u>3 659</u> 3 571	<u>3 751</u> 3 571	<u>3 831</u> 3 751	<u>3 770</u> 3 571	<u>3 877</u> 3 571	<u>3 818</u> 3 738	<u>3 683</u> 3 571	<u>3 948</u> 3 571	<u>3 858</u> 3 571
225-205-0104	4		1	90	<u>6 218</u> 6 034					<u>7 207</u> 6 001			

8.04-08-2023

				,						
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						

				,				
225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	$\frac{2\ 297}{2\ 232}$	$\frac{2\ 284}{2\ 232}$	$\frac{2\ 274}{2\ 232}$	$\frac{2\ 292}{2\ 256}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{2\ 760}{2\ 679}$	$\frac{2\ 743}{2\ 679}$	$\frac{2\ 731}{2\ 679}$	$\frac{2\ 754}{2\ 710}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\ 766}{3\ 571}$	$\frac{3\ 714}{3\ 571}$	$\frac{3\ 676}{3\ 571}$	$\frac{3\ 746}{3\ 667}$
225-205-0104	4		1	90				

				,	
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	

225-205-0105	5		1	130	<u>7 239</u> 7 006					<u>8 677</u> 6 969			
225-205-0106	6		1	180	<u>8 269</u> 7 981					<u>10 269</u> 7 938			
225-205-0107	7		1	230	<u>13 480</u> 13 055					<u>16 020</u> 12 985			
225-205-0108	8		1	650	<u>38 092</u> 36 890					<u>45 270</u> 36 691			
225-205-0109	9		1	1130	<u>66 227</u> 64 138					<u>78 707</u> 63 794			

226.

226-1.

226-102.

					,						
226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200	<u>197 198</u> 190 239	<u>206 889</u> 190 239	<u>215 324</u> 209 117	<u>208 878</u> 190 239	<u>220 150</u> 190 239	<u>213 939</u> 207 748	<u>199 756</u> 190 239
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0301	-14		1	4200	<u>213 697</u> 206 543	<u>223 388</u> 206 543	<u>231 823</u> 225 420	<u>225 377</u> 206 543	<u>236 649</u> 206 543	<u>230 438</u> 224 052	<u>216 256</u> 206 543
226-102-0302	-18		1	5400	<u>248 297</u> 239 649					<u>340 742</u> 270 168	

8.04-08-2023

200

225-205-0105	5		1	130				
225-205-0106	6		1	180				
225-205-0107	7		1	230				
225-205-0108	8		1	650				
225-205-0109	9		1	1130				

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>227 588</u> 190 239	<u>218 131</u> 190 239	<u>208 436</u> 190 239	<u>202 978</u> 190 239	<u>199 025</u> 190 239	<u>206 379</u> 200 278
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>244 087</u> 206 543	<u>234 630</u> 206 543	<u>224 935</u> 206 543	<u>219 477</u> 206 543	<u>215 524</u> 206 543	<u>222 878</u> 216 582
226-102-0302	-18		1	5400						

226-102-0400	13015-2012										
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>132 440</u> 128 198					<u>180 478</u> 149 134	
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>196 711</u> 189 879					<u>276 597</u> 220 888	
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>429 772</u> 415 920					<u>587 052</u> 483 844	
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>231 626</u> 223 235					<u>331 262</u> 259 691	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>102 341</u> 98 795					<u>143 778</u> 114 929	
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>215 295</u> 208 672					<u>289 001</u> 242 751	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>123 215</u> 118 909					<u>173 679</u> 138 327	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>244 604</u> 236 784					<u>333 099</u> 275 453	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>183 379</u> 176 983					<u>258 278</u> 205 886	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>220 906</u> 213 005					<u>314 296</u> 247 790	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>320 528</u> 309 133					<u>454 911</u> 359 618	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>390 969</u> 376 793					<u>559 331</u> 438 326	
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>33 114</u> 32 080					<u>44 703</u> 37 319	

226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						

				,							
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>41 828</u> 40 482					<u>57 087</u> 47 094	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>54 648</u> 52 806					<u>75 934</u> 61 430	
226-102-0500	13015-2012										
226-102-0502	6		1	4250	<u>257 420</u> 249 397					<u>347 221</u> 290 126	
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>157 048</u> 152 439	<u>162 809</u> 152 439	<u>167 893</u> 163 730	<u>163 992</u> 152 439	<u>170 693</u> 152 439	<u>167 065</u> 162 911	<u>158 569</u> 152 439
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>119 265</u> 115 615	<u>125 173</u> 115 615	<u>149 582</u> 115 615	<u>126 304</u> 115 615	<u>132 689</u> 115 615	<u>146 565</u> 115 615	<u>120 819</u> 115 615

25.

251.

251-3.

251-302.

				,						
251-302-0200	65									

				,	
251-302-0200	65				

251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 218 035</u> 4 068 080				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787				
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 934 544</u> 3 796 875				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930				
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 697</u> 18 500	<u>19 544</u> 18 500	<u>22 001</u> 18 500	<u>19 658</u> 18 500	<u>20 301</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 983</u> 17 500	<u>18 614</u> 17 500	<u>21 317</u> 17 500	<u>18 740</u> 17 500	<u>19 447</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 923</u> 17 500	<u>18 598</u> 17 500	<u>21 251</u> 17 500	<u>18 721</u> 17 500	<u>19 415</u> 17 500

255.

,

,

255-1.

255-101.

251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 106</u> 18 500	<u>20 726</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>19 633</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 132</u> 17 500	<u>19 914</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>18 712</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 125</u> 17 500	<u>19 874</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>18 694</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500

251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	<u>20 094</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 220</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 192</u> 17 500

8.04-08-2023

255-101-0100	6665-91										
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 342</u> 3 125	<u>3 623</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 681</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 416</u> 3 125
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 231</u> 1 161	<u>1 313</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 329</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 252</u> 1 161

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2									
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' , , 17608-2017	2									
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 010</u> 2 828	<u>3 235</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 281</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 069</u> 2 828
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 489</u> 3 295	<u>3 714</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 760</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 549</u> 3 295
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 769</u> 3 541	<u>4 050</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 108</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>3 843</u> 3 541
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 428</u> 4 183	<u>4 709</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>4 766</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>4 502</u> 4 183

255-101-0100	6665-91									
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 949</u> 3 125	<u>3 668</u> 3 125	<u>3 510</u> 3 125	<u>3 395</u> 3 125	<u>3 903</u> 3 125
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 408</u> 1 161	<u>1 326</u> 1 161	<u>1 279</u> 1 161	<u>1 246</u> 1 161	<u>1 394</u> 1 161

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 495</u> 2 828	<u>3 271</u> 2 828	<u>3 144</u> 2 828	<u>3 052</u> 2 828	<u>3 458</u> 2 828
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 975</u> 3 295	<u>3 750</u> 3 295	<u>3 623</u> 3 295	<u>3 532</u> 3 295	<u>3 938</u> 3 295
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 376</u> 3 541	<u>4 095</u> 3 541	<u>3 937</u> 3 541	<u>3 822</u> 3 541	<u>4 330</u> 3 541
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>5 062</u> 4 183	<u>5 035</u> 4 183	<u>4 754</u> 4 183	<u>4 596</u> 4 183	<u>4 481</u> 4 183	<u>4 988</u> 4 183

8.04-08-2023

255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 927</u> 3 750						
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 171</u> 3 989						
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 474</u> 4 268						
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 719</u> 4 509						
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 262</u> 5 025						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424

255-102-0605	17608-2017	2	1	144							
255-102-0606	17608-2017	2	1	144							
255-102-0607	17608-2017	2	1	168							
255-102-0608	17608-2017	2	1	168							
255-102-0610	17608-2017	2	1	192							

[illegible]

				,							
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	28013-98 -	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,										

261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , 13015-2003 , 22,5	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

[illegible]

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная