

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		24
211-4.		26
211-5.		29
211-6.		29
211-7.		31
212.	, ,	34
212-1.		34
212-2.		114
212-3.		117
212-4.		117
212-5.		124
212-6.		132
213.		134
213-1.		134
213-3.	, ,	140
221.		149
221-1.		149
222.	, ,	155
222-1.	, ,	155
222-2.	,	171
222-3.	, ,	175
225.		179
225-1.		179
225-2.		225

226.		271
226-1.	,	271
251.	,	285
251-3.	,	285
255.	,	287
255-1.		287
255-2.		308
261.		310
261-1.		310

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

					,									
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 830}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$	$\frac{1\ 733}{1\ 196}$

211-102.

					,
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$

8.04-08-2023

2

					,
					,
					,
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301	,		1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

					,					
					,					
					,					
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 330</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 483</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470

8.04-08-2023

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,188}{422}$	$\frac{1\,188}{422}$	$\frac{1\,188}{422}$	$\frac{1\,188}{422}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,325}{470}$	$\frac{1\,325}{470}$	$\frac{1\,325}{470}$	$\frac{1\,325}{470}$

					,					
					,					
					,					
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 159</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,									
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

					,					
					,					
					,					

211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,							
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,					
					,					
					,					
211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 816}{3\ 097}$	$\frac{5\ 869}{5\ 195}$	<u>9 271</u>	$\frac{4\ 849}{4\ 205}$	<u>9 345</u>	$\frac{5\ 024}{3\ 409}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 789}{3\ 074}$	$\frac{5\ 865}{5\ 195}$	<u>9 243</u>	$\frac{4\ 814}{4\ 175}$	<u>9 279</u>	$\frac{4\ 989}{3\ 385}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 762}{3\ 052}$	$\frac{5\ 861}{5\ 195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\ 780}{4\ 144}$	<u>9 212</u>	$\frac{4\ 953}{3\ 360}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 762}{3\ 052}$	$\frac{5\ 861}{5\ 195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\ 780}{4\ 144}$	<u>9 212</u>	$\frac{4\ 953}{3\ 360}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 762}{3\ 052}$	$\frac{5\ 861}{5\ 195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\ 780}{4\ 144}$	<u>9 212</u>	$\frac{4\ 953}{3\ 360}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 419}{2\ 724}$	$\frac{5\ 690}{5\ 032}$	<u>9 020</u>	$\frac{4\ 745}{4\ 114}$	<u>8 859</u>	$\frac{4\ 344}{2\ 780}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 285}{2\ 602}$	$\frac{5\ 516}{4\ 870}$	<u>8 797</u>	$\frac{4\ 676}{4\ 054}$	<u>8 560</u>	$\frac{4\ 281}{2\ 739}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\ 419}{2\ 724}$	$\frac{5\ 523}{4\ 870}$	<u>8 853</u>	$\frac{4\ 745}{4\ 114}$	<u>8 859</u>	$\frac{4\ 344}{2\ 780}$
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 875}{3\ 154}$	$\frac{5\ 968}{5\ 291}$	<u>9 370</u>	$\frac{4\ 929}{4\ 282}$	<u>9 405</u>	$\frac{5\ 090}{3\ 472}$

211-201-0100	1284-2004 , 200	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 658</u>	<u>6 463</u>	<u>4 579</u>	<u>6 380</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 596</u>	<u>6 417</u>	<u>4 546</u>	<u>6 334</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 289</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 289</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 289</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 900</u>	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 957</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 784</u>	<u>5 893</u>	<u>4 076</u>	<u>5 701</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 900</u>	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 957</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 723</u>	<u>6 524</u>	<u>4 639</u>	<u>6 439</u>

					,					
					,					
					,					
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 847}{3\ 131}$	$\frac{5\ 964}{5\ 291}$	<u>9 342</u>	$\frac{4\ 894}{4\ 252}$	<u>9 338</u>	$\frac{5\ 053}{3\ 447}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 820}{3\ 109}$	$\frac{5\ 960}{5\ 291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\ 859}{4\ 221}$	<u>9 271</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 423}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 820}{3\ 109}$	$\frac{5\ 960}{5\ 291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\ 859}{4\ 221}$	<u>9 271</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 423}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 820}{3\ 109}$	$\frac{5\ 960}{5\ 291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\ 859}{4\ 221}$	<u>9 271</u>	$\frac{5\ 017}{3\ 423}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 471}{2\ 775}$	$\frac{5\ 786}{5\ 126}$	<u>9 116</u>	$\frac{4\ 823}{4\ 191}$	<u>8 912</u>	$\frac{4\ 397}{2\ 832}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 334}{2\ 651}$	$\frac{5\ 609}{4\ 960}$	<u>8 890</u>	$\frac{4\ 753}{4\ 129}$	<u>8 609</u>	$\frac{4\ 333}{2\ 790}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 471}{2\ 775}$	$\frac{5\ 616}{4\ 960}$	<u>8 946</u>	$\frac{4\ 823}{4\ 191}$	<u>8 912</u>	$\frac{4\ 397}{2\ 832}$
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 936}{3\ 213}$	$\frac{6\ 071}{5\ 391}$	<u>9 473</u>	$\frac{5\ 012}{4\ 363}$	<u>9 467</u>	$\frac{5\ 157}{3\ 538}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 908}{3\ 190}$	$\frac{6\ 067}{5\ 391}$	<u>9 445</u>	$\frac{4\ 976}{4\ 332}$	<u>9 399</u>	$\frac{5\ 120}{3\ 512}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 880}{3\ 168}$	$\frac{6\ 063}{5\ 391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>9 332</u>	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$

211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 660</u>	<u>6 477</u>	<u>4 606</u>	<u>6 393</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 347</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 347</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 347</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 953</u>	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>6 010</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 836</u>	<u>5 946</u>	<u>4 129</u>	<u>5 750</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 953</u>	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>6 010</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 790</u>	<u>6 586</u>	<u>4 702</u>	<u>6 501</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 727</u>	<u>6 539</u>	<u>4 669</u>	<u>6 455</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 408</u>

					,					
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 880</u> 3 168	<u>6 063</u> 5 391	<u>9 417</u>	<u>4 941</u> 4 301	<u>9 332</u>	<u>5 083</u> 3 487
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 880</u> 3 168	<u>6 063</u> 5 391	<u>9 417</u>	<u>4 941</u> 4 301	<u>9 332</u>	<u>5 083</u> 3 487
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 525</u> 2 827	<u>5 886</u> 5 222	<u>9 215</u>	<u>4 905</u> 4 270	<u>8 967</u>	<u>4 452</u> 2 885
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 386</u> 2 701	<u>5 705</u> 5 054	<u>8 986</u>	<u>4 833</u> 4 207	<u>8 660</u>	<u>4 387</u> 2 843
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 525</u> 2 827	<u>5 712</u> 5 054	<u>9 042</u>	<u>4 905</u> 4 270	<u>8 967</u>	<u>4 452</u> 2 885
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 000</u> 3 275	<u>6 177</u> 5 495	<u>9 580</u>	<u>5 099</u> 4 447	<u>9 531</u>	<u>5 227</u> 3 606
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 971</u> 3 252	<u>6 174</u> 5 495	<u>9 552</u>	<u>5 062</u> 4 415	<u>9 463</u>	<u>5 190</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 943</u> 3 228	<u>6 170</u> 5 495	<u>9 524</u>	<u>5 026</u> 4 384	<u>9 395</u>	<u>5 152</u> 3 554
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 943</u> 3 228	<u>6 170</u> 5 495	<u>9 524</u>	<u>5 026</u> 4 384	<u>9 395</u>	<u>5 152</u> 3 554
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 943</u> 3 228	<u>6 170</u> 5 495	<u>9 524</u>	<u>5 026</u> 4 384	<u>9 395</u>	<u>5 152</u> 3 554

211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 408</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 408</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 008</u>	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>6 065</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 891</u>	<u>6 000</u>	<u>4 183</u>	<u>5 801</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 008</u>	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>6 065</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 860</u>	<u>6 652</u>	<u>4 768</u>	<u>6 565</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 797</u>	<u>6 604</u>	<u>4 733</u>	<u>6 519</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 472</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 472</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 472</u>

					,					
					,					
					,					
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,581}{2\,882}$	$\frac{5\,989}{5\,323}$	$\frac{9\,319}{4\,352}$	$\frac{4\,989}{4\,352}$	$\frac{9\,024}{4\,352}$	$\frac{4\,509}{2\,940}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,439}{2\,753}$	$\frac{5\,805}{5\,151}$	$\frac{9\,086}{4\,288}$	$\frac{4\,917}{4\,288}$	$\frac{8\,713}{4\,288}$	$\frac{4\,444}{2\,897}$
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,581}{2\,882}$	$\frac{5\,813}{5\,151}$	$\frac{9\,142}{4\,352}$	$\frac{4\,989}{4\,352}$	$\frac{9\,024}{4\,352}$	$\frac{4\,509}{2\,940}$
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,066}{3\,339}$	$\frac{6\,288}{5\,602}$	$\frac{9\,691}{4\,534}$	$\frac{5\,188}{4\,534}$	$\frac{9\,598}{4\,534}$	$\frac{5\,300}{3\,676}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,037}{3\,316}$	$\frac{6\,285}{5\,602}$	$\frac{9\,663}{4\,502}$	$\frac{5\,151}{4\,502}$	$\frac{9\,529}{4\,502}$	$\frac{5\,262}{3\,650}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,008}{3\,292}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	$\frac{9\,635}{4\,470}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	$\frac{9\,461}{4\,470}$	$\frac{5\,224}{3\,624}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,008}{3\,292}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	$\frac{9\,635}{4\,470}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	$\frac{9\,461}{4\,470}$	$\frac{5\,224}{3\,624}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,008}{3\,292}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	$\frac{9\,635}{4\,470}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	$\frac{9\,461}{4\,470}$	$\frac{5\,224}{3\,624}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,639}{2\,938}$	$\frac{6\,097}{5\,427}$	$\frac{9\,426}{4\,437}$	$\frac{5\,077}{4\,437}$	$\frac{9\,083}{4\,437}$	$\frac{4\,569}{2\,998}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,495}{2\,807}$	$\frac{5\,909}{5\,252}$	$\frac{9\,190}{4\,372}$	$\frac{5\,003}{4\,372}$	$\frac{8\,768}{4\,372}$	$\frac{4\,502}{2\,954}$

211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 065</u>	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 122</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 947</u>	<u>6 056</u>	<u>4 239</u>	<u>5 854</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 065</u>	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 122</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 933</u>	<u>6 720</u>	<u>4 836</u>	<u>6 632</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 869</u>	<u>6 672</u>	<u>4 801</u>	<u>6 585</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 537</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 537</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 537</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 124</u>	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 181</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 005</u>	<u>6 115</u>	<u>4 298</u>	<u>5 909</u>

					,					
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 639</u> 2 938	<u>5 917</u> 5 252	<u>9 246</u>	<u>5 077</u> 4 437	<u>9 083</u>	<u>4 569</u> 2 998
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 100</u> 3 373	<u>6 345</u> 5 658	<u>9 748</u>	<u>5 235</u> 4 579	<u>9 632</u>	<u>5 337</u> 3 713
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 071</u> 3 348	<u>6 342</u> 5 658	<u>9 720</u>	<u>5 197</u> 4 546	<u>9 563</u>	<u>5 299</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 042</u> 3 324	<u>6 338</u> 5 658	<u>9 692</u>	<u>5 160</u> 4 514	<u>9 495</u>	<u>5 261</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 042</u> 3 324	<u>6 338</u> 5 658	<u>9 692</u>	<u>5 160</u> 4 514	<u>9 495</u>	<u>5 261</u> 3 660
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 042</u> 3 324	<u>6 338</u> 5 658	<u>9 692</u>	<u>5 160</u> 4 514	<u>9 495</u>	<u>5 261</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 669</u> 2 967	<u>6 152</u> 5 481	<u>9 482</u>	<u>5 123</u> 4 481	<u>9 114</u>	<u>4 599</u> 3 028
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 524</u> 2 834	<u>5 963</u> 5 304	<u>9 244</u>	<u>5 048</u> 4 416	<u>8 797</u>	<u>4 532</u> 2 984
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 669</u> 2 967	<u>5 970</u> 5 304	<u>9 300</u>	<u>5 123</u> 4 481	<u>9 114</u>	<u>4 599</u> 3 028
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								

211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 124</u>	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 181</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 970</u>	<u>6 755</u>	<u>4 870</u>	<u>6 667</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 906</u>	<u>6 707</u>	<u>4 836</u>	<u>6 619</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 571</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 571</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 571</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 155</u>	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 212</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 036</u>	<u>6 145</u>	<u>4 328</u>	<u>5 937</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 155</u>	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 212</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3						

					,					
					,					
					,					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,849}{3\,406}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,383}{4\,625}$	<u>10 028</u>	$\frac{5\,520}{3\,750}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,814}{3\,382}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{5\,344}{4\,592}$	<u>9 956</u>	$\frac{5\,480}{3\,723}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,779}{3\,358}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>9 884</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,779}{3\,358}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>9 884</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,779}{3\,358}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>9 884</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,398}{2\,997}$	$\frac{6\,307}{5\,536}$	<u>9 764</u>	$\frac{5\,267}{4\,526}$	<u>9 498</u>	$\frac{4\,772}{3\,058}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,241}{2\,863}$	$\frac{6\,115}{5\,357}$	<u>9 521</u>	$\frac{5\,191}{4\,460}$	<u>9 173</u>	$\frac{4\,702}{3\,013}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,398}{2\,997}$	$\frac{6\,123}{5\,357}$	<u>9 580</u>	$\frac{5\,267}{4\,526}$	<u>9 498</u>	$\frac{4\,772}{3\,058}$
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,717}{4\,250}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	<u>10 349</u>	$\frac{5\,520}{3\,750}$
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,517}{4\,065}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{6\,156}{5\,380}$	<u>10 135</u>	$\frac{5\,340}{3\,587}$
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,636}{4\,189}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	<u>10 202</u>	$\frac{5\,441}{3\,696}$

211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 311</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>6 888</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 245</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 838</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 789</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 789</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 789</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 482</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 425</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 358</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 145</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 482</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 425</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>9 311</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>7 209</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>9 104</u>	<u>8 151</u>	<u>6 217</u>	<u>7 017</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>7 106</u>

					,					
					,					
					,					
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>4 965</u> 3 547	<u>6 491</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>10 128</u>	<u>5 401</u> 3 670
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 490</u> 5 000	<u>6 505</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>5 383</u> 4 625	<u>10 832</u>	<u>5 520</u> 3 750
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 443</u> 4 964	<u>6 500</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>5 344</u> 4 592	<u>10 755</u>	<u>5 480</u> 3 723
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 397</u> 4 929	<u>6 496</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 306</u> 4 559	<u>10 677</u>	<u>5 441</u> 3 696
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 397</u> 4 929	<u>6 496</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 306</u> 4 559	<u>10 677</u>	<u>5 441</u> 3 696
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 397</u> 4 929	<u>6 496</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 306</u> 4 559	<u>10 677</u>	<u>5 441</u> 3 696
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 839</u> 3 425	<u>6 307</u> 5 536	<u>9 764</u>	<u>5 267</u> 4 526	<u>9 687</u>	<u>4 772</u> 3 058
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 768</u> 3 375	<u>6 115</u> 5 357	<u>9 521</u>	<u>5 191</u> 4 460	<u>9 452</u>	<u>4 702</u> 3 013
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 839</u> 3 425	<u>6 123</u> 5 357	<u>9 580</u>	<u>5 267</u> 4 526	<u>9 687</u>	<u>4 772</u> 3 058
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 035</u> 6 500	<u>6 505</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>6 413</u> 5 625	<u>11 765</u>	<u>5 520</u> 3 750

211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>9 112</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>7 055</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 311</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 705</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 245</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>7 650</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 595</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 595</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 595</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 482</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 627</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 358</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 437</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 482</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 627</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>9 311</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>8 638</u>

					,					
					,					
					,					
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 977</u> 6 454	<u>6 500</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>6 367</u> 5 585	<u>11 681</u>	<u>5 480</u> 3 723
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 920</u> 6 407	<u>6 496</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>6 321</u> 5 545	<u>11 597</u>	<u>5 441</u> 3 696
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 862</u> 6 361	<u>6 491</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>11 513</u>	<u>5 401</u> 3 670

211-203.

					,					
					,					
					,					
211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 410</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>9 245</u>	<u>8 334</u>	<u>6 400</u>	<u>8 577</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>9 178</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>8 515</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>9 112</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>8 453</u>

211-203-0100	1376-2005	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,					
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>2 085</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>2 327</u> 1 610	<u>5 977</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610

211-205.

					， ， ，								
211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	， 5- 10		1	1000	<u>19 347</u> 17 857	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>19 147</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>19 687</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0102	， 10- 20		1	1000	<u>19 347</u> 17 857	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>19 147</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>19 687</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0103	， 20- 40		1	1000	<u>19 347</u> 17 857	<u>19 100</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>19 147</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>19 687</u> 17 857	<u>20 614</u> 17 857	<u>21 170</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857

211-206.

8.04-08-2023

211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>5 457</u> 1 610	<u>4 936</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>3 896</u> 1 610

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>20 449</u> 17 857
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>20 449</u> 17 857

					,					
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	$\frac{3\ 803}{2\ 429}$	<u>6 579</u>	<u>10 010</u>	<u>5 354</u>	<u>8 897</u>	<u>4 266</u>

211-3.**211-302.**

					,	
211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{23\ 103}{21\ 244}$	
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{23\ 103}{21\ 244}$	
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{23\ 103}{21\ 244}$	

8.04-08-2023

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>8 047</u>	<u>6 403</u>	<u>4 511</u>	<u>5 859</u>

					,
					,
					,
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

211-4.

211-401.

					,					
					,					
					,					
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 478</u> 1 607	<u>8 606</u>	<u>4 973</u> 2 009
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 478</u> 1 607	<u>8 606</u>	<u>4 973</u> 2 009
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 488</u>	<u>8 715</u> 895	<u>8 715</u>	<u>3 325</u> 895	<u>8 715</u>	<u>3 645</u> 895

211-402.

					,
					,
					,
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 020</u>	<u>5 464</u>	<u>4 633</u>	<u>7 327</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>9 020</u>	<u>5 464</u>	<u>4 633</u>	<u>7 327</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 415</u>	<u>5 334</u>	<u>3 354</u>	<u>6 114</u>

					,
					,
					,
211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036

211-5.**211-501.**

					,							
					,							
					,							
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 816</u> 1 339	<u>4 526</u> 3 750	<u>8 310</u>	<u>1 492</u> 804	<u>8 330</u>	<u>3 018</u> 1 205	<u>7 080</u>	<u>5 466</u>

211-6.**211-601.**

-

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 634</u>	<u>4 980</u>

					,						
					,						
					,						
211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>3 428</u> 1 857	<u>3 467</u>	<u>7 504</u>	<u>2 915</u>	<u>8 734</u>	<u>5 056</u> <u>8 433</u>

211-603.

-

-

					,						
					,						
					,						
211-603-0100	-	-	3								
	25607-2009										
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>3 522</u> 2 071	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>8 919</u>	<u>3 984</u> 2 201

211-7.

211-601-0100	-	23735-2014	3				
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 566</u>	<u>4 612</u> <u>6 895</u>

211-603-0100	- 25607-2009	-	3					
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>7 911</u>	<u>6 567</u>	<u>4 536</u> <u>5 680</u>
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>7 911</u>	<u>6 567</u>	<u>4 536</u> <u>5 680</u>
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>7 911</u>	<u>6 567</u>	<u>4 536</u> <u>5 680</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>7 911</u>	<u>6 567</u>	<u>4 536</u> <u>5 680</u>

211-701.

					,
					,
					,
211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 285</u> 47 009

211-702.

					,
					,
					,
211-702-0100		3			

8.04-08-2023

34

					,
					,
					,
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 564</u> 2 232

212. ,
212-1.
212-101.

					,						
					,						
					,						
212-101-0100	3,5	7473-2010	3								
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>17 726</u> 14 777	<u>28 336</u> 14 930	<u>32 348</u> 14 559	<u>18 524</u> 14 930	<u>28 336</u> 14 930	<u>21 006</u> 14 930
212-101-0200	5	7473-2010	3								
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>17 967</u> 15 014	<u>28 580</u> 15 170	<u>32 526</u> 14 734	<u>18 768</u> 15 170	<u>28 580</u> 15 170	<u>21 251</u> 15 170
212-101-0300	7,5	7473-2010	3								
212-101-0301			3	1	2400	<u>18 212</u> 15 256	<u>28 829</u> 15 415	<u>32 706</u> 14 911	<u>19 017</u> 15 415	<u>28 829</u> 15 415	<u>21 499</u> 15 415

212-101-0100	3,5 7473-2010	3						
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 336</u> 14 930	<u>28 336</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>26 580</u> 14 930
212-101-0200	5 7473-2010	3						
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 580</u> 15 170	<u>28 580</u> 15 170	<u>24 679</u> 15 170	<u>26 825</u> 15 170
212-101-0300	7,5 7473-2010	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 829</u> 15 415	<u>28 829</u> 15 415	<u>24 927</u> 15 415	<u>27 073</u> 15 415

					,					
					,					
					,					
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>17 880</u> 15 410	<u>29 353</u> 15 570	<u>33 346</u> 15 061	<u>19 409</u> 15 570	<u>29 353</u> 15 570	<u>21 964</u> 15 570
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 040</u> 15 567	<u>29 514</u> 15 729	<u>33 503</u> 15 215	<u>19 570</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>22 126</u> 15 729
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>18 203</u> 15 727	<u>29 679</u> 15 891	<u>33 662</u> 15 372	<u>19 735</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>22 291</u> 15 891
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>18 539</u> 16 058	<u>30 019</u> 16 226	<u>33 991</u> 15 695	<u>20 075</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>22 630</u> 16 226
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>18 713</u> 16 229	<u>30 194</u> 16 399	<u>34 160</u> 15 862	<u>20 250</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>22 806</u> 16 399
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 040</u> 15 567	<u>29 514</u> 15 729	<u>33 503</u> 15 215	<u>19 570</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>22 126</u> 15 729
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>18 203</u> 15 727	<u>29 679</u> 15 891	<u>33 662</u> 15 372	<u>19 735</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>22 291</u> 15 891
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>18 369</u> 15 891	<u>29 847</u> 16 057	<u>33 825</u> 15 532	<u>19 903</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>22 459</u> 16 057
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>18 713</u> 16 229	<u>30 194</u> 16 399	<u>34 160</u> 15 862	<u>20 250</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>22 806</u> 16 399
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>18 890</u> 16 404	<u>30 373</u> 16 575	<u>34 334</u> 16 033	<u>20 430</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>22 985</u> 16 575
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>18 203</u> 15 727	<u>29 679</u> 15 891	<u>33 662</u> 15 372	<u>19 735</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>22 291</u> 15 891

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 353</u> 15 570	<u>29 353</u> 15 570	<u>25 573</u> 15 570	<u>27 548</u> 15 570
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 514</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>25 735</u> 15 729	<u>27 710</u> 15 729
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 679</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>25 899</u> 15 891	<u>27 874</u> 15 891
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 019</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>26 239</u> 16 226	<u>28 214</u> 16 226
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 194</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>28 390</u> 16 399
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 514</u> 15 729	<u>29 514</u> 15 729	<u>25 735</u> 15 729	<u>27 710</u> 15 729
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 679</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>25 899</u> 15 891	<u>27 874</u> 15 891
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 847</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>26 068</u> 16 057	<u>28 043</u> 16 057
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 194</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>28 390</u> 16 399
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 373</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>26 594</u> 16 575	<u>28 569</u> 16 575
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 679</u> 15 891	<u>29 679</u> 15 891	<u>25 899</u> 15 891	<u>27 874</u> 15 891

					,					
					,					
					,					
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>18 369</u> 15 891	<u>29 847</u> 16 057	<u>33 825</u> 15 532	<u>19 903</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>22 459</u> 16 057
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>18 539</u> 16 058	<u>30 019</u> 16 226	<u>33 991</u> 15 695	<u>20 075</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>22 630</u> 16 226
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>18 890</u> 16 404	<u>30 373</u> 16 575	<u>34 334</u> 16 033	<u>20 430</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>22 985</u> 16 575
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 071</u> 16 582	<u>30 556</u> 16 755	<u>34 511</u> 16 207	<u>20 613</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>23 168</u> 16 755
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>18 369</u> 15 891	<u>29 847</u> 16 057	<u>33 825</u> 15 532	<u>19 903</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>22 459</u> 16 057
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>18 539</u> 16 058	<u>30 019</u> 16 226	<u>33 991</u> 15 695	<u>20 075</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>22 630</u> 16 226
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>18 713</u> 16 229	<u>30 194</u> 16 399	<u>34 160</u> 15 862	<u>20 250</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>22 806</u> 16 399
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 071</u> 16 582	<u>30 556</u> 16 755	<u>34 511</u> 16 207	<u>20 613</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>23 168</u> 16 755
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>19 256</u> 16 764	<u>30 743</u> 16 939	<u>34 692</u> 16 385	<u>20 800</u> 16 939	<u>30 743</u> 16 939	<u>23 355</u> 16 939
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 723</u> 16 742	<u>30 352</u> 16 914	<u>34 429</u> 16 607	<u>20 540</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>23 022</u> 16 914
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 406</u> 16 911	<u>30 892</u> 17 085	<u>35 087</u> 16 775	<u>20 948</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>23 503</u> 17 085

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 847</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>26 068</u> 16 057	<u>28 043</u> 16 057
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 019</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>26 239</u> 16 226	<u>28 214</u> 16 226
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 373</u> 16 575	<u>30 373</u> 16 575	<u>26 594</u> 16 575	<u>28 569</u> 16 575
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 556</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>26 777</u> 16 755	<u>28 752</u> 16 755
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 847</u> 16 057	<u>29 847</u> 16 057	<u>26 068</u> 16 057	<u>28 043</u> 16 057
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 019</u> 16 226	<u>30 019</u> 16 226	<u>26 239</u> 16 226	<u>28 214</u> 16 226
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 194</u> 16 399	<u>30 194</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>28 390</u> 16 399
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 556</u> 16 755	<u>30 556</u> 16 755	<u>26 777</u> 16 755	<u>28 752</u> 16 755
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 743</u> 16 939	<u>30 743</u> 16 939	<u>26 964</u> 16 939	<u>28 939</u> 16 939
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 352</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>26 451</u> 16 914	<u>28 597</u> 16 914
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 892</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>27 112</u> 17 085	<u>29 087</u> 17 085

					,					
					,					
					,					
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619

					,					
					,					
					,					
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>20 916</u> 18 398	<u>32 418</u> 18 587	<u>36 586</u> 18 250	<u>22 474</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>25 029</u> 18 587
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 723</u> 16 742	<u>30 352</u> 16 914	<u>34 429</u> 16 607	<u>20 540</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>23 022</u> 16 914
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 406</u> 16 911	<u>30 892</u> 17 085	<u>35 087</u> 16 775	<u>20 948</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>23 503</u> 17 085
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 418</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587	<u>30 613</u> 18 587
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 352</u> 16 914	<u>30 352</u> 16 914	<u>26 451</u> 16 914	<u>28 597</u> 16 914
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 892</u> 17 085	<u>30 892</u> 17 085	<u>27 112</u> 17 085	<u>29 087</u> 17 085
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259

					,					
					,					
					,					
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 084	<u>31 069</u> 17 259	<u>35 261</u> 16 946	<u>21 125</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>23 680</u> 17 259
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 260	<u>31 250</u> 17 437	<u>35 439</u> 17 121	<u>21 306</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>23 861</u> 17 437
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805

212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 069</u> 17 259	<u>31 069</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>29 264</u> 17 259
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 250</u> 17 437	<u>31 250</u> 17 437	<u>27 470</u> 17 437	<u>29 445</u> 17 437
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805

					,					
					,					
					,					
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 514</u> 18 002	<u>32 012</u> 18 187	<u>36 187</u> 17 857	<u>22 068</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>24 623</u> 18 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 440	<u>31 434</u> 17 619	<u>35 620</u> 17 299	<u>21 490</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>24 046</u> 17 619
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 129</u> 17 623	<u>31 623</u> 17 805	<u>35 805</u> 17 481	<u>21 679</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>24 234</u> 17 805
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 811	<u>31 815</u> 17 994	<u>35 994</u> 17 667	<u>21 871</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>24 427</u> 17 994
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 713</u> 18 198	<u>32 212</u> 18 385	<u>36 384</u> 18 051	<u>22 269</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>24 824</u> 18 385
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>20 916</u> 18 398	<u>32 418</u> 18 587	<u>36 586</u> 18 250	<u>22 474</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>25 029</u> 18 587
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 922</u> 17 923	<u>31 566</u> 18 109	<u>35 427</u> 17 589	<u>21 754</u> 18 109	<u>31 566</u> 18 109	<u>24 236</u> 18 109
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>20 617</u> 18 104	<u>32 118</u> 18 292	<u>36 095</u> 17 767	<u>22 174</u> 18 292	<u>32 118</u> 18 292	<u>24 729</u> 18 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>20 805</u> 18 288	<u>32 307</u> 18 479	<u>36 280</u> 17 948	<u>22 363</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>24 919</u> 18 479
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 477	<u>32 501</u> 18 669	<u>36 468</u> 18 133	<u>22 557</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>25 112</u> 18 669

212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 012</u> 18 187	<u>32 012</u> 18 187	<u>28 232</u> 18 187	<u>30 207</u> 18 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 434</u> 17 619	<u>31 434</u> 17 619	<u>27 655</u> 17 619	<u>29 630</u> 17 619
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 623</u> 17 805	<u>31 623</u> 17 805	<u>27 843</u> 17 805	<u>29 818</u> 17 805
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 17 994	<u>31 815</u> 17 994	<u>28 035</u> 17 994	<u>30 011</u> 17 994
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 212</u> 18 385	<u>32 212</u> 18 385	<u>28 433</u> 18 385	<u>30 408</u> 18 385
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 418</u> 18 587	<u>32 418</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587	<u>30 613</u> 18 587
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 566</u> 18 109	<u>31 566</u> 18 109	<u>27 665</u> 18 109	<u>29 810</u> 18 109
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 118</u> 18 292	<u>32 118</u> 18 292	<u>28 338</u> 18 292	<u>30 313</u> 18 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 307</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>28 528</u> 18 479	<u>30 503</u> 18 479
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>30 696</u> 18 669

					,					
					,					
					,					
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>21 392</u> 18 866	<u>32 900</u> 19 062	<u>36 855</u> 18 515	<u>22 956</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>25 512</u> 19 062
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>21 596</u> 19 067	<u>33 106</u> 19 265	<u>37 056</u> 18 712	<u>23 162</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>25 718</u> 19 265
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>20 805</u> 18 288	<u>32 307</u> 18 479	<u>36 280</u> 17 948	<u>22 363</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>24 919</u> 18 479
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 477	<u>32 501</u> 18 669	<u>36 468</u> 18 133	<u>22 557</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>25 112</u> 18 669
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 669	<u>32 698</u> 18 863	<u>36 659</u> 18 322	<u>22 755</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>25 310</u> 18 863
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>21 596</u> 19 067	<u>33 106</u> 19 265	<u>37 056</u> 18 712	<u>23 162</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>25 718</u> 19 265
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 272	<u>33 317</u> 19 472	<u>37 260</u> 18 913	<u>23 373</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>25 928</u> 19 472
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 477	<u>32 501</u> 18 669	<u>36 468</u> 18 133	<u>22 557</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>25 112</u> 18 669
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 669	<u>32 698</u> 18 863	<u>36 659</u> 18 322	<u>22 755</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>25 310</u> 18 863
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>21 392</u> 18 866	<u>32 900</u> 19 062	<u>36 855</u> 18 515	<u>22 956</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>25 512</u> 19 062
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 272	<u>33 317</u> 19 472	<u>37 260</u> 18 913	<u>23 373</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>25 928</u> 19 472

212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>31 096</u> 19 062
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 106</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>29 327</u> 19 265	<u>31 302</u> 19 265
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 307</u> 18 479	<u>32 307</u> 18 479	<u>28 528</u> 18 479	<u>30 503</u> 18 479
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>30 696</u> 18 669
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 698</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>28 919</u> 18 863	<u>30 894</u> 18 863
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 106</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>29 327</u> 19 265	<u>31 302</u> 19 265
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 317</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 512</u> 19 472
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 501</u> 18 669	<u>32 501</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>30 696</u> 18 669
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 698</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>28 919</u> 18 863	<u>30 894</u> 18 863
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>31 096</u> 19 062
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 317</u> 19 472	<u>33 317</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>31 512</u> 19 472

					,					
					,					
					,					
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 481	<u>33 532</u> 19 684	<u>37 469</u> 19 119	<u>23 588</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>26 143</u> 19 684
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 669	<u>32 698</u> 18 863	<u>36 659</u> 18 322	<u>22 755</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>25 310</u> 18 863
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>21 392</u> 18 866	<u>32 900</u> 19 062	<u>36 855</u> 18 515	<u>22 956</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>25 512</u> 19 062
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>21 596</u> 19 067	<u>33 106</u> 19 265	<u>37 056</u> 18 712	<u>23 162</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>25 718</u> 19 265
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 481	<u>33 532</u> 19 684	<u>37 469</u> 19 119	<u>23 588</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>26 143</u> 19 684
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>22 234</u> 19 695	<u>33 751</u> 19 900	<u>37 682</u> 19 329	<u>23 808</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>26 363</u> 19 900
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 481	<u>33 532</u> 19 684	<u>37 469</u> 19 119	<u>23 588</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>26 143</u> 19 684
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>22 234</u> 19 695	<u>33 751</u> 19 900	<u>37 682</u> 19 329	<u>23 808</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>26 363</u> 19 900
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>22 457</u> 19 914	<u>33 976</u> 20 121	<u>37 901</u> 19 544	<u>24 032</u> 20 121	<u>33 976</u> 20 121	<u>26 588</u> 20 121
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>22 684</u> 20 138	<u>34 206</u> 20 347	<u>38 124</u> 19 763	<u>24 262</u> 20 347	<u>34 206</u> 20 347	<u>26 817</u> 20 347
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>23 154</u> 20 601	<u>34 681</u> 20 815	<u>38 585</u> 20 218	<u>24 737</u> 20 815	<u>34 681</u> 20 815	<u>27 293</u> 20 815
212-101-0700	20 7473-2010	3								

212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>29 752</u> 19 684	<u>31 727</u> 19 684
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 698</u> 18 863	<u>32 698</u> 18 863	<u>28 919</u> 18 863	<u>30 894</u> 18 863
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 19 062	<u>32 900</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>31 096</u> 19 062
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 106</u> 19 265	<u>33 106</u> 19 265	<u>29 327</u> 19 265	<u>31 302</u> 19 265
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>29 752</u> 19 684	<u>31 727</u> 19 684
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>29 972</u> 19 900	<u>31 947</u> 19 900
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 684	<u>33 532</u> 19 684	<u>29 752</u> 19 684	<u>31 727</u> 19 684
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 751</u> 19 900	<u>33 751</u> 19 900	<u>29 972</u> 19 900	<u>31 947</u> 19 900
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 976</u> 20 121	<u>33 976</u> 20 121	<u>30 197</u> 20 121	<u>32 172</u> 20 121
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 206</u> 20 347	<u>34 206</u> 20 347	<u>30 426</u> 20 347	<u>32 401</u> 20 347
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 681</u> 20 815	<u>34 681</u> 20 815	<u>30 902</u> 20 815	<u>32 877</u> 20 815
212-101-0700	20 7473-2010	3						

					,					
					,					
					,					
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 396</u> 19 373	<u>33 056</u> 19 575	<u>36 788</u> 18 929	<u>23 244</u> 19 575	<u>33 056</u> 19 575	<u>25 726</u> 19 575
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 106</u> 19 569	<u>33 623</u> 19 773	<u>37 470</u> 19 120	<u>23 679</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>26 234</u> 19 773
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 769	<u>33 828</u> 19 975	<u>37 668</u> 19 315	<u>23 884</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>26 439</u> 19 975
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 727</u> 20 180	<u>34 250</u> 20 391	<u>38 077</u> 19 717	<u>24 307</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>26 862</u> 20 391
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 943</u> 20 393	<u>34 469</u> 20 606	<u>38 288</u> 19 925	<u>24 525</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>27 080</u> 20 606
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 106</u> 19 569	<u>33 623</u> 19 773	<u>37 470</u> 19 120	<u>23 679</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>26 234</u> 19 773
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 769	<u>33 828</u> 19 975	<u>37 668</u> 19 315	<u>23 884</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>26 439</u> 19 975
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 516</u> 19 972	<u>34 037</u> 20 181	<u>37 870</u> 19 514	<u>24 093</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>26 649</u> 20 181
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 943</u> 20 393	<u>34 469</u> 20 606	<u>38 288</u> 19 925	<u>24 525</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>27 080</u> 20 606
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 610	<u>34 691</u> 20 825	<u>38 503</u> 20 137	<u>24 747</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>27 303</u> 20 825
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 769	<u>33 828</u> 19 975	<u>37 668</u> 19 315	<u>23 884</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>26 439</u> 19 975

212-101-0701		3	1	2400	<u>33 056</u> 19 575	<u>33 056</u> 19 575	<u>29 155</u> 19 575	<u>31 300</u> 19 575
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>33 623</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>31 818</u> 19 773
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 828</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>32 023</u> 19 975
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 250</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>30 471</u> 20 391	<u>32 446</u> 20 391
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>34 469</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>30 689</u> 20 606	<u>32 664</u> 20 606
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>33 623</u> 19 773	<u>33 623</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>31 818</u> 19 773
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 828</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>32 023</u> 19 975
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 037</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>30 257</u> 20 181	<u>32 232</u> 20 181
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>34 469</u> 20 606	<u>34 469</u> 20 606	<u>30 689</u> 20 606	<u>32 664</u> 20 606
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>32 887</u> 20 825
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 828</u> 19 975	<u>33 828</u> 19 975	<u>30 048</u> 19 975	<u>32 023</u> 19 975

					,					
					,					
					,					
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 516</u> 19 972	<u>34 037</u> 20 181	<u>37 870</u> 19 514	<u>24 093</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>26 649</u> 20 181
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 727</u> 20 180	<u>34 250</u> 20 391	<u>38 077</u> 19 717	<u>24 307</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>26 862</u> 20 391
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 610	<u>34 691</u> 20 825	<u>38 503</u> 20 137	<u>24 747</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>27 303</u> 20 825
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 389</u> 20 831	<u>34 919</u> 21 049	<u>38 723</u> 20 353	<u>24 975</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>27 530</u> 21 049
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 610	<u>34 691</u> 20 825	<u>38 503</u> 20 137	<u>24 747</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>27 303</u> 20 825
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 389</u> 20 831	<u>34 919</u> 21 049	<u>38 723</u> 20 353	<u>24 975</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>27 530</u> 21 049
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 058	<u>35 151</u> 21 278	<u>38 948</u> 20 575	<u>25 207</u> 21 278	<u>35 151</u> 21 278	<u>27 763</u> 21 278
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 854</u> 21 289	<u>35 389</u> 21 511	<u>39 178</u> 20 801	<u>25 445</u> 21 511	<u>35 389</u> 21 511	<u>28 000</u> 21 511
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 340</u> 21 768	<u>35 880</u> 21 995	<u>39 653</u> 21 268	<u>25 936</u> 21 995	<u>35 880</u> 21 995	<u>28 492</u> 21 995
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 674</u> 21 616	<u>35 365</u> 21 848	<u>38 330</u> 20 446	<u>25 553</u> 21 848	<u>35 365</u> 21 848	<u>28 035</u> 21 848
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 407</u> 21 834	<u>35 955</u> 22 069	<u>39 028</u> 20 653	<u>26 011</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>28 567</u> 22 069

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 037</u> 20 181	<u>34 037</u> 20 181	<u>30 257</u> 20 181	<u>32 232</u> 20 181
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 250</u> 20 391	<u>34 250</u> 20 391	<u>30 471</u> 20 391	<u>32 446</u> 20 391
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>32 887</u> 20 825
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 919</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>31 139</u> 21 049	<u>33 114</u> 21 049
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 825	<u>34 691</u> 20 825	<u>30 912</u> 20 825	<u>32 887</u> 20 825
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 919</u> 21 049	<u>34 919</u> 21 049	<u>31 139</u> 21 049	<u>33 114</u> 21 049
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 151</u> 21 278	<u>35 151</u> 21 278	<u>31 372</u> 21 278	<u>33 347</u> 21 278
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>35 389</u> 21 511	<u>35 389</u> 21 511	<u>31 609</u> 21 511	<u>33 584</u> 21 511
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 880</u> 21 995	<u>35 880</u> 21 995	<u>32 100</u> 21 995	<u>34 076</u> 21 995
212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 365</u> 21 848	<u>35 365</u> 21 848	<u>31 464</u> 21 848	<u>33 610</u> 21 848
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 955</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>32 176</u> 22 069	<u>34 151</u> 22 069

					,					
					,					
					,					
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 634</u> 22 057	<u>36 184</u> 22 294	<u>39 242</u> 20 864	<u>26 240</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>28 796</u> 22 294
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 516	<u>36 656</u> 22 759	<u>39 683</u> 21 298	<u>26 712</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>29 267</u> 22 759
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 341</u> 22 753	<u>36 899</u> 22 998	<u>39 911</u> 21 523	<u>26 955</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>29 511</u> 22 998
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 407</u> 21 834	<u>35 955</u> 22 069	<u>39 028</u> 20 653	<u>26 011</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>28 567</u> 22 069
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 634</u> 22 057	<u>36 184</u> 22 294	<u>39 242</u> 20 864	<u>26 240</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>28 796</u> 22 294
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 284	<u>36 417</u> 22 524	<u>39 460</u> 21 079	<u>26 474</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>29 029</u> 22 524
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 341</u> 22 753	<u>36 899</u> 22 998	<u>39 911</u> 21 523	<u>26 955</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>29 511</u> 22 998
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 995	<u>37 148</u> 23 243	<u>40 144</u> 21 752	<u>27 204</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>29 759</u> 23 243
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 634</u> 22 057	<u>36 184</u> 22 294	<u>39 242</u> 20 864	<u>26 240</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>28 796</u> 22 294
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 284	<u>36 417</u> 22 524	<u>39 460</u> 21 079	<u>26 474</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>29 029</u> 22 524
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 516	<u>36 656</u> 22 759	<u>39 683</u> 21 298	<u>26 712</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>29 267</u> 22 759

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 184</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>32 404</u> 22 294	<u>34 380</u> 22 294
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 656</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759	<u>34 851</u> 22 759
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 899</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>33 120</u> 22 998	<u>35 095</u> 22 998
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 955</u> 22 069	<u>35 955</u> 22 069	<u>32 176</u> 22 069	<u>34 151</u> 22 069
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 184</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>32 404</u> 22 294	<u>34 380</u> 22 294
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 417</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>32 638</u> 22 524	<u>34 613</u> 22 524
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 899</u> 22 998	<u>36 899</u> 22 998	<u>33 120</u> 22 998	<u>35 095</u> 22 998
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 148</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>33 368</u> 23 243	<u>35 343</u> 23 243
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 184</u> 22 294	<u>36 184</u> 22 294	<u>32 404</u> 22 294	<u>34 380</u> 22 294
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 417</u> 22 524	<u>36 417</u> 22 524	<u>32 638</u> 22 524	<u>34 613</u> 22 524
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 656</u> 22 759	<u>36 656</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759	<u>34 851</u> 22 759

					,					
					,					
					,					
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 995	<u>37 148</u> 23 243	<u>40 144</u> 21 752	<u>27 204</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>29 759</u> 23 243
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 838</u> 23 243	<u>37 402</u> 23 493	<u>40 381</u> 21 985	<u>27 458</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>30 013</u> 23 493
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 995	<u>37 148</u> 23 243	<u>40 144</u> 21 752	<u>27 204</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>29 759</u> 23 243
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 838</u> 23 243	<u>37 402</u> 23 493	<u>40 381</u> 21 985	<u>27 458</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>30 013</u> 23 493
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 495	<u>37 661</u> 23 748	<u>40 624</u> 22 224	<u>27 717</u> 23 748	<u>37 661</u> 23 748	<u>30 273</u> 23 748
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 357</u> 23 754	<u>37 926</u> 24 009	<u>40 872</u> 22 469	<u>27 983</u> 24 009	<u>37 926</u> 24 009	<u>30 538</u> 24 009
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 287	<u>38 474</u> 24 549	<u>41 385</u> 22 974	<u>28 531</u> 24 549	<u>38 474</u> 24 549	<u>31 086</u> 24 549
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 013</u> 23 918	<u>37 726</u> 24 172	<u>40 870</u> 22 946	<u>27 914</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>30 396</u> 24 172
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 160	<u>38 340</u> 24 416	<u>41 593</u> 23 178	<u>28 396</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>30 951</u> 24 416
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 473</u> 23 278	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>29 422</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>32 066</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 23 628	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>29 779</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>32 423</u> 23 627

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 148</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>33 368</u> 23 243	<u>35 343</u> 23 243
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 402</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>33 622</u> 23 493	<u>35 597</u> 23 493
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 148</u> 23 243	<u>37 148</u> 23 243	<u>33 368</u> 23 243	<u>35 343</u> 23 243
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 402</u> 23 493	<u>37 402</u> 23 493	<u>33 622</u> 23 493	<u>35 597</u> 23 493
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 661</u> 23 748	<u>37 661</u> 23 748	<u>33 882</u> 23 748	<u>35 857</u> 23 748
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 926</u> 24 009	<u>37 926</u> 24 009	<u>34 147</u> 24 009	<u>36 122</u> 24 009
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 474</u> 24 549	<u>38 474</u> 24 549	<u>34 695</u> 24 549	<u>36 670</u> 24 549
212-101-0900	25 7473-2010	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 726</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>33 825</u> 24 172	<u>35 970</u> 24 172
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 340</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>34 560</u> 24 416	<u>36 535</u> 24 416
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 224</u> 23 277	<u>37 420</u> 23 277	<u>36 605</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 607</u> 23 627	<u>41 581</u> 23 627	<u>37 777</u> 23 627	<u>36 962</u> 23 627

					,					
					,					
					,					
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 007</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>28 957</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>31 601</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>28 356</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>29 306</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>31 950</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>29 660</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>32 304</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 23 864	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>30 020</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>32 664</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 938</u> 23 734	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>29 887</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>32 531</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>30 251</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>32 895</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>30 619</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>33 263</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 044</u> 24 818	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>30 993</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>33 637</u> 24 817
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 013</u> 23 918	<u>37 726</u> 24 172	<u>40 870</u> 22 946	<u>27 914</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>30 396</u> 24 172
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 160	<u>38 340</u> 24 416	<u>41 593</u> 23 178	<u>28 396</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>30 951</u> 24 416
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 276</u> 24 658	<u>38 851</u> 24 919	<u>42 079</u> 23 656	<u>28 908</u> 24 919	<u>38 851</u> 24 919	<u>31 463</u> 24 919

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 784</u> 22 821	<u>40 759</u> 22 821	<u>36 954</u> 22 821	<u>36 139</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 108</u> 23 163	<u>37 304</u> 23 163	<u>36 488</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 487</u> 23 510	<u>41 462</u> 23 510	<u>37 657</u> 23 510	<u>36 842</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 848</u> 23 863	<u>41 822</u> 23 863	<u>38 018</u> 23 863	<u>37 202</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 715</u> 23 733	<u>41 689</u> 23 733	<u>37 885</u> 23 733	<u>37 070</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 053</u> 24 090	<u>38 249</u> 24 090	<u>37 433</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 447</u> 24 451	<u>42 421</u> 24 451	<u>38 617</u> 24 451	<u>37 802</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>42 795</u> 24 817	<u>38 991</u> 24 817	<u>38 175</u> 24 817
212-101-1000	27,5 7473-2010	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 726</u> 24 172	<u>37 726</u> 24 172	<u>33 825</u> 24 172	<u>35 970</u> 24 172
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 340</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>34 560</u> 24 416	<u>36 535</u> 24 416
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 851</u> 24 919	<u>38 851</u> 24 919	<u>35 072</u> 24 919	<u>37 047</u> 24 919

					,					
					,					
					,					
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 537</u> 24 914	<u>39 115</u> 25 179	<u>42 329</u> 23 903	<u>29 171</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>31 727</u> 25 179
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 160	<u>38 340</u> 24 416	<u>41 593</u> 23 178	<u>28 396</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>30 951</u> 24 416
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 020</u> 24 406	<u>38 593</u> 24 665	<u>41 834</u> 23 415	<u>28 649</u> 24 665	<u>38 593</u> 24 665	<u>31 205</u> 24 665
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 537</u> 24 914	<u>39 115</u> 25 179	<u>42 329</u> 23 903	<u>29 171</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>31 727</u> 25 179
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 803</u> 25 177	<u>39 384</u> 25 444	<u>42 585</u> 24 154	<u>29 441</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>31 996</u> 25 444
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 803</u> 25 177	<u>39 384</u> 25 444	<u>42 585</u> 24 154	<u>29 441</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>31 996</u> 25 444
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 076</u> 25 445	<u>39 659</u> 25 715	<u>42 846</u> 24 411	<u>29 716</u> 25 715	<u>39 659</u> 25 715	<u>32 271</u> 25 715
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 638</u> 25 998	<u>40 227</u> 26 274	<u>43 385</u> 24 942	<u>30 283</u> 26 274	<u>40 227</u> 26 274	<u>32 839</u> 26 274
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 928</u> 26 283	<u>40 521</u> 26 563	<u>43 663</u> 25 216	<u>30 577</u> 26 563	<u>40 521</u> 26 563	<u>33 132</u> 26 563
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 360</u> 26 228	<u>40 098</u> 26 506	<u>43 138</u> 25 179	<u>30 286</u> 26 506	<u>40 098</u> 26 506	<u>32 768</u> 26 506
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 141</u> 26 493	<u>40 735</u> 26 774	<u>43 884</u> 25 433	<u>30 792</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>33 347</u> 26 774

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 115</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>35 336</u> 25 179	<u>37 311</u> 25 179
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 340</u> 24 416	<u>38 340</u> 24 416	<u>34 560</u> 24 416	<u>36 535</u> 24 416
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 593</u> 24 665	<u>38 593</u> 24 665	<u>34 813</u> 24 665	<u>36 789</u> 24 665
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 115</u> 25 179	<u>39 115</u> 25 179	<u>35 336</u> 25 179	<u>37 311</u> 25 179
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 384</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>35 605</u> 25 444	<u>37 580</u> 25 444
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 384</u> 25 444	<u>39 384</u> 25 444	<u>35 605</u> 25 444	<u>37 580</u> 25 444
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 659</u> 25 715	<u>39 659</u> 25 715	<u>35 880</u> 25 715	<u>37 855</u> 25 715
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 227</u> 26 274	<u>40 227</u> 26 274	<u>36 448</u> 26 274	<u>38 423</u> 26 274
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 521</u> 26 563	<u>40 521</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>38 716</u> 26 563
212-101-1100	30 7473-2010	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 098</u> 26 506	<u>40 098</u> 26 506	<u>36 196</u> 26 506	<u>38 342</u> 26 506
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 735</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>36 956</u> 26 774	<u>38 931</u> 26 774

					,					
					,					
					,					
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 696</u> 27 039	<u>41 296</u> 27 326	<u>44 417</u> 25 957	<u>31 353</u> 27 326	<u>41 296</u> 27 326	<u>33 908</u> 27 326
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 982</u> 27 321	<u>41 586</u> 27 611	<u>44 691</u> 26 228	<u>31 642</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>34 197</u> 27 611
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 141</u> 26 493	<u>40 735</u> 26 774	<u>43 884</u> 25 433	<u>30 792</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>33 347</u> 26 774
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 415</u> 26 763	<u>41 013</u> 27 047	<u>44 148</u> 25 692	<u>31 069</u> 27 047	<u>41 013</u> 27 047	<u>33 625</u> 27 047
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 982</u> 27 321	<u>41 586</u> 27 611	<u>44 691</u> 26 228	<u>31 642</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>34 197</u> 27 611
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 608	<u>41 881</u> 27 901	<u>44 972</u> 26 504	<u>31 937</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>34 493</u> 27 901
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 608	<u>41 881</u> 27 901	<u>44 972</u> 26 504	<u>31 937</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>34 493</u> 27 901
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 572</u> 27 902	<u>42 182</u> 28 198	<u>45 258</u> 26 786	<u>32 239</u> 28 198	<u>42 182</u> 28 198	<u>34 794</u> 28 198
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 189</u> 28 509	<u>42 805</u> 28 811	<u>45 850</u> 27 368	<u>32 861</u> 28 811	<u>42 805</u> 28 811	<u>35 417</u> 28 811
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 507</u> 28 822	<u>43 127</u> 29 128	<u>46 156</u> 27 669	<u>33 183</u> 29 128	<u>43 127</u> 29 128	<u>35 739</u> 29 128
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 249</u> 27 103	<u>40 995</u> 27 390	<u>44 084</u> 26 110	<u>31 183</u> 27 390	<u>40 995</u> 27 390	<u>33 665</u> 27 390

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 326	<u>41 296</u> 27 326	<u>37 517</u> 27 326	<u>39 492</u> 27 326
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 586</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>37 806</u> 27 611	<u>39 781</u> 27 611
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 735</u> 26 774	<u>40 735</u> 26 774	<u>36 956</u> 26 774	<u>38 931</u> 26 774
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 013</u> 27 047	<u>41 013</u> 27 047	<u>37 234</u> 27 047	<u>39 209</u> 27 047
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 586</u> 27 611	<u>41 586</u> 27 611	<u>37 806</u> 27 611	<u>39 781</u> 27 611
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 881</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901	<u>40 076</u> 27 901
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 881</u> 27 901	<u>41 881</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901	<u>40 076</u> 27 901
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 182</u> 28 198	<u>42 182</u> 28 198	<u>38 403</u> 28 198	<u>40 378</u> 28 198
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 805</u> 28 811	<u>42 805</u> 28 811	<u>39 026</u> 28 811	<u>41 001</u> 28 811
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 127</u> 29 128	<u>43 127</u> 29 128	<u>39 347</u> 29 128	<u>41 323</u> 29 128
212-101-1200	35 7473-2010	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 995</u> 27 390	<u>40 995</u> 27 390	<u>37 094</u> 27 390	<u>39 240</u> 27 390

					,					
					,					
					,					
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 038</u> 27 377	<u>41 642</u> 27 666	<u>44 840</u> 26 374	<u>31 698</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>34 254</u> 27 666
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 612</u> 27 941	<u>42 222</u> 28 237	<u>45 393</u> 26 918	<u>32 278</u> 28 237	<u>42 222</u> 28 237	<u>34 833</u> 28 237
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 908</u> 28 232	<u>42 520</u> 28 531	<u>45 677</u> 27 198	<u>32 577</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>35 132</u> 28 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 038</u> 27 377	<u>41 642</u> 27 666	<u>44 840</u> 26 374	<u>31 698</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>34 254</u> 27 666
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 322</u> 27 656	<u>41 929</u> 27 949	<u>45 113</u> 26 643	<u>31 985</u> 27 949	<u>41 929</u> 27 949	<u>34 540</u> 27 949
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 908</u> 28 232	<u>42 520</u> 28 531	<u>45 677</u> 27 198	<u>32 577</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>35 132</u> 28 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 529	<u>42 826</u> 28 831	<u>45 968</u> 27 484	<u>32 882</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>35 437</u> 28 831
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 529	<u>42 826</u> 28 831	<u>45 968</u> 27 484	<u>32 882</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>35 437</u> 28 831
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 833	<u>43 137</u> 29 138	<u>46 265</u> 27 777	<u>33 193</u> 29 138	<u>43 137</u> 29 138	<u>35 749</u> 29 138
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 155</u> 29 460	<u>43 781</u> 29 771	<u>46 879</u> 28 381	<u>33 837</u> 29 771	<u>43 781</u> 29 771	<u>36 392</u> 29 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 484</u> 29 783	<u>44 113</u> 30 098	<u>47 196</u> 28 693	<u>34 169</u> 30 098	<u>44 113</u> 30 098	<u>36 725</u> 30 098
212-101-1300	40 7473-2010	3								

212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 642</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>39 838</u> 27 666
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 222</u> 28 237	<u>42 222</u> 28 237	<u>38 442</u> 28 237	<u>40 417</u> 28 237
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 520</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>38 741</u> 28 531	<u>40 716</u> 28 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 642</u> 27 666	<u>41 642</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>39 838</u> 27 666
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 929</u> 27 949	<u>41 929</u> 27 949	<u>38 149</u> 27 949	<u>40 124</u> 27 949
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 520</u> 28 531	<u>42 520</u> 28 531	<u>38 741</u> 28 531	<u>40 716</u> 28 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>39 046</u> 28 831	<u>41 021</u> 28 831
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 826</u> 28 831	<u>42 826</u> 28 831	<u>39 046</u> 28 831	<u>41 021</u> 28 831
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 137</u> 29 138	<u>43 137</u> 29 138	<u>39 358</u> 29 138	<u>41 333</u> 29 138
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 781</u> 29 771	<u>43 781</u> 29 771	<u>40 001</u> 29 771	<u>41 976</u> 29 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 113</u> 30 098	<u>44 113</u> 30 098	<u>40 334</u> 30 098	<u>42 309</u> 30 098
212-101-1300	40 7473-2010	3						

					,					
					,					
					,					
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 746</u> 28 576	<u>42 501</u> 28 872	<u>46 222</u> 28 214	<u>32 689</u> 28 872	<u>42 501</u> 28 872	<u>35 171</u> 28 872
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 551</u> 28 865	<u>43 163</u> 29 163	<u>46 999</u> 28 499	<u>33 219</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>35 775</u> 29 163
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 155</u> 29 460	<u>43 774</u> 29 765	<u>47 596</u> 29 087	<u>33 830</u> 29 765	<u>43 774</u> 29 765	<u>36 386</u> 29 765
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 467</u> 29 767	<u>44 089</u> 30 075	<u>47 904</u> 29 390	<u>34 145</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>36 701</u> 30 075
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 551</u> 28 865	<u>43 163</u> 29 163	<u>46 999</u> 28 499	<u>33 219</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>35 775</u> 29 163
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 850</u> 29 160	<u>43 465</u> 29 461	<u>47 295</u> 28 790	<u>33 522</u> 29 461	<u>43 465</u> 29 461	<u>36 077</u> 29 461
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 467</u> 29 767	<u>44 089</u> 30 075	<u>47 904</u> 29 390	<u>34 145</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>36 701</u> 30 075
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 786</u> 30 080	<u>44 411</u> 30 391	<u>48 219</u> 29 699	<u>34 467</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>37 022</u> 30 391
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 786</u> 30 080	<u>44 411</u> 30 391	<u>48 219</u> 29 699	<u>34 467</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>37 022</u> 30 391
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 111</u> 30 400	<u>44 739</u> 30 715	<u>48 540</u> 30 015	<u>34 795</u> 30 715	<u>44 739</u> 30 715	<u>37 351</u> 30 715
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 782</u> 31 061	<u>45 417</u> 31 382	<u>49 203</u> 30 668	<u>35 474</u> 31 382	<u>45 417</u> 31 382	<u>38 029</u> 31 382

212-101-1301		3	1	2400	<u>42 501</u> 28 872	<u>42 501</u> 28 872	<u>38 600</u> 28 872	<u>40 745</u> 28 872
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 163</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>39 384</u> 29 163	<u>41 359</u> 29 163
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 774</u> 29 765	<u>43 774</u> 29 765	<u>39 994</u> 29 765	<u>41 970</u> 29 765
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 089</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>40 309</u> 30 075	<u>42 285</u> 30 075
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 163</u> 29 163	<u>43 163</u> 29 163	<u>39 384</u> 29 163	<u>41 359</u> 29 163
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 465</u> 29 461	<u>43 465</u> 29 461	<u>39 686</u> 29 461	<u>41 661</u> 29 461
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 089</u> 30 075	<u>44 089</u> 30 075	<u>40 309</u> 30 075	<u>42 285</u> 30 075
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 411</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>42 606</u> 30 391
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 411</u> 30 391	<u>44 411</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>42 606</u> 30 391
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 739</u> 30 715	<u>44 739</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>42 935</u> 30 715
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 417</u> 31 382	<u>45 417</u> 31 382	<u>41 638</u> 31 382	<u>43 613</u> 31 382

					,					
					,					
					,					
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 129</u> 31 403	<u>45 768</u> 31 727	<u>49 545</u> 31 005	<u>35 824</u> 31 727	<u>45 768</u> 31 727	<u>38 380</u> 31 727
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 231</u> 30 037	<u>43 994</u> 30 341	<u>48 309</u> 30 268	<u>34 182</u> 30 341	<u>43 994</u> 30 341	<u>36 664</u> 30 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 050</u> 30 341	<u>44 671</u> 30 648	<u>49 107</u> 30 574	<u>34 728</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>37 283</u> 30 648
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 686</u> 30 966	<u>45 313</u> 31 280	<u>49 747</u> 31 204	<u>35 370</u> 31 280	<u>45 313</u> 31 280	<u>37 925</u> 31 280
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 013</u> 31 289	<u>45 644</u> 31 606	<u>50 078</u> 31 529	<u>35 701</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>38 256</u> 31 606
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 050</u> 30 341	<u>44 671</u> 30 648	<u>49 107</u> 30 574	<u>34 728</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>37 283</u> 30 648
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 364</u> 30 650	<u>44 989</u> 30 961	<u>49 424</u> 30 886	<u>35 045</u> 30 961	<u>44 989</u> 30 961	<u>37 601</u> 30 961
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 013</u> 31 289	<u>45 644</u> 31 606	<u>50 078</u> 31 529	<u>35 701</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>38 256</u> 31 606
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 618	<u>45 982</u> 31 938	<u>50 415</u> 31 861	<u>36 039</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>38 594</u> 31 938
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 618	<u>45 982</u> 31 938	<u>50 415</u> 31 861	<u>36 039</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>38 594</u> 31 938
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 31 955	<u>46 328</u> 32 278	<u>50 759</u> 32 200	<u>36 384</u> 32 278	<u>46 328</u> 32 278	<u>38 939</u> 32 278

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 768</u> 31 727	<u>45 768</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>43 963</u> 31 727
212-101-1400	45 7473-2010	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 994</u> 30 341	<u>43 994</u> 30 341	<u>40 093</u> 30 341	<u>42 239</u> 30 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 671</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>40 892</u> 30 648	<u>42 867</u> 30 648
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 313</u> 31 280	<u>45 313</u> 31 280	<u>41 534</u> 31 280	<u>43 509</u> 31 280
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 644</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>41 865</u> 31 606	<u>43 840</u> 31 606
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 671</u> 30 648	<u>44 671</u> 30 648	<u>40 892</u> 30 648	<u>42 867</u> 30 648
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 989</u> 30 961	<u>44 989</u> 30 961	<u>41 210</u> 30 961	<u>43 185</u> 30 961
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 644</u> 31 606	<u>45 644</u> 31 606	<u>41 865</u> 31 606	<u>43 840</u> 31 606
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>44 178</u> 31 938
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 982</u> 31 938	<u>45 982</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>44 178</u> 31 938
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 328</u> 32 278	<u>46 328</u> 32 278	<u>42 548</u> 32 278	<u>44 523</u> 32 278

					,					
					,					
					,					
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 395</u> 32 649	<u>47 041</u> 32 980	<u>51 470</u> 32 900	<u>37 097</u> 32 980	<u>47 041</u> 32 980	<u>39 652</u> 32 980
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 760</u> 33 008	<u>47 409</u> 33 342	<u>51 838</u> 33 261	<u>37 465</u> 33 342	<u>47 409</u> 33 342	<u>40 020</u> 33 342
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 766</u> 15 800	<u>29 379</u> 15 956	<u>34 123</u> 16 306	<u>19 567</u> 15 956	<u>29 379</u> 15 956	<u>22 049</u> 15 956
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>19 333</u> 16 358	<u>29 949</u> 16 517	<u>34 946</u> 17 116	<u>20 137</u> 16 517	<u>29 949</u> 16 517	<u>22 619</u> 16 517
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 596</u> 16 617	<u>30 215</u> 16 779	<u>35 155</u> 17 321	<u>20 403</u> 16 779	<u>30 215</u> 16 779	<u>22 885</u> 16 779
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>19 277</u> 16 785	<u>30 753</u> 16 949	<u>35 821</u> 17 496	<u>20 809</u> 16 949	<u>30 753</u> 16 949	<u>23 365</u> 16 949
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 451</u> 16 956	<u>30 929</u> 17 122	<u>36 002</u> 17 675	<u>20 985</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>23 540</u> 17 122
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 629</u> 17 131	<u>31 108</u> 17 298	<u>36 187</u> 17 857	<u>21 164</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>23 720</u> 17 298

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 041</u> 32 980	<u>47 041</u> 32 980	<u>43 261</u> 32 980	<u>45 236</u> 32 980
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 409</u> 33 342	<u>47 409</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342	<u>45 604</u> 33 342
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 379</u> 15 956	<u>29 379</u> 15 956	<u>25 478</u> 15 956	<u>27 623</u> 15 956
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 949</u> 16 517	<u>29 949</u> 16 517	<u>26 048</u> 16 517	<u>28 193</u> 16 517
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 215</u> 16 779	<u>30 215</u> 16 779	<u>26 314</u> 16 779	<u>28 459</u> 16 779
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 753</u> 16 949	<u>30 753</u> 16 949	<u>26 974</u> 16 949	<u>28 949</u> 16 949
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 929</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>27 149</u> 17 122	<u>29 124</u> 17 122
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 108</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>27 329</u> 17 298	<u>29 304</u> 17 298

					,					
					,					
					,					
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 995</u> 17 491	<u>31 478</u> 17 662	<u>36 569</u> 18 233	<u>21 534</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>24 090</u> 17 662
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>20 184</u> 17 678	<u>31 669</u> 17 850	<u>36 766</u> 18 427	<u>21 725</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>24 281</u> 17 850
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 451</u> 16 956	<u>30 929</u> 17 122	<u>36 002</u> 17 675	<u>20 985</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>23 540</u> 17 122
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 629</u> 17 131	<u>31 108</u> 17 298	<u>36 187</u> 17 857	<u>21 164</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>23 720</u> 17 298
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 810</u> 17 309	<u>31 291</u> 17 478	<u>36 376</u> 18 043	<u>21 347</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>23 903</u> 17 478
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>20 184</u> 17 678	<u>31 669</u> 17 850	<u>36 766</u> 18 427	<u>21 725</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>24 281</u> 17 850
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 377</u> 17 868	<u>31 864</u> 18 042	<u>36 967</u> 18 625	<u>21 920</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>24 476</u> 18 042
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 629</u> 17 131	<u>31 108</u> 17 298	<u>36 187</u> 17 857	<u>21 164</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>23 720</u> 17 298
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 810</u> 17 309	<u>31 291</u> 17 478	<u>36 376</u> 18 043	<u>21 347</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>23 903</u> 17 478
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 995</u> 17 491	<u>31 478</u> 17 662	<u>36 569</u> 18 233	<u>21 534</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>24 090</u> 17 662
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 377</u> 17 868	<u>31 864</u> 18 042	<u>36 967</u> 18 625	<u>21 920</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>24 476</u> 18 042

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 478</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>27 699</u> 17 662	<u>29 674</u> 17 662
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 669</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>27 890</u> 17 850	<u>29 865</u> 17 850
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 929</u> 17 122	<u>30 929</u> 17 122	<u>27 149</u> 17 122	<u>29 124</u> 17 122
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 108</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>27 329</u> 17 298	<u>29 304</u> 17 298
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 291</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>27 512</u> 17 478	<u>29 487</u> 17 478
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 669</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>27 890</u> 17 850	<u>29 865</u> 17 850
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>28 085</u> 18 042	<u>30 060</u> 18 042
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 108</u> 17 298	<u>31 108</u> 17 298	<u>27 329</u> 17 298	<u>29 304</u> 17 298
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 291</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>27 512</u> 17 478	<u>29 487</u> 17 478
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>27 699</u> 17 662	<u>29 674</u> 17 662
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 864</u> 18 042	<u>31 864</u> 18 042	<u>28 085</u> 18 042	<u>30 060</u> 18 042

					,					
					,					
					,					
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 575</u> 18 062	<u>32 063</u> 18 238	<u>37 173</u> 18 828	<u>22 119</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>24 675</u> 18 238
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 810</u> 17 309	<u>31 291</u> 17 478	<u>36 376</u> 18 043	<u>21 347</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>23 903</u> 17 478
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 995</u> 17 491	<u>31 478</u> 17 662	<u>36 569</u> 18 233	<u>21 534</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>24 090</u> 17 662
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>20 184</u> 17 678	<u>31 669</u> 17 850	<u>36 766</u> 18 427	<u>21 725</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>24 281</u> 17 850
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 575</u> 18 062	<u>32 063</u> 18 238	<u>37 173</u> 18 828	<u>22 119</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>24 675</u> 18 238
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 776</u> 18 260	<u>32 267</u> 18 439	<u>37 383</u> 19 035	<u>22 323</u> 18 439	<u>32 267</u> 18 439	<u>24 879</u> 18 439
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 847</u> 17 848	<u>31 480</u> 18 024	<u>36 334</u> 18 482	<u>21 668</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>24 150</u> 18 024
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 541</u> 18 029	<u>32 030</u> 18 206	<u>37 012</u> 18 669	<u>22 087</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>24 642</u> 18 206
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 063</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>28 284</u> 18 238	<u>30 259</u> 18 238
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 291</u> 17 478	<u>31 291</u> 17 478	<u>27 512</u> 17 478	<u>29 487</u> 17 478
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 17 662	<u>31 478</u> 17 662	<u>27 699</u> 17 662	<u>29 674</u> 17 662
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 669</u> 17 850	<u>31 669</u> 17 850	<u>27 890</u> 17 850	<u>29 865</u> 17 850
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 063</u> 18 238	<u>32 063</u> 18 238	<u>28 284</u> 18 238	<u>30 259</u> 18 238
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 267</u> 18 439	<u>32 267</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439	<u>30 462</u> 18 439
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 480</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>27 578</u> 18 024	<u>29 724</u> 18 024
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 030</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>28 251</u> 18 206	<u>30 226</u> 18 206
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581

					,					
					,					
					,					
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381

					,					
					,					
					,					
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 614	<u>33 657</u> 19 807	<u>38 679</u> 20 310	<u>23 713</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>26 268</u> 19 807
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 847</u> 17 848	<u>31 480</u> 18 024	<u>36 334</u> 18 482	<u>21 668</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>24 150</u> 18 024
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 541</u> 18 029	<u>32 030</u> 18 206	<u>37 012</u> 18 669	<u>22 087</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>24 642</u> 18 206
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 657</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>29 877</u> 19 807	<u>31 852</u> 19 807
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 480</u> 18 024	<u>31 480</u> 18 024	<u>27 578</u> 18 024	<u>29 724</u> 18 024
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 030</u> 18 206	<u>32 030</u> 18 206	<u>28 251</u> 18 206	<u>30 226</u> 18 206
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581

					,					
					,					
					,					
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 728</u> 18 213	<u>32 219</u> 18 392	<u>37 205</u> 18 859	<u>22 275</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>24 831</u> 18 392
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 919</u> 18 400	<u>32 412</u> 18 581	<u>37 403</u> 19 054	<u>22 468</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>25 024</u> 18 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 723</u> 19 192	<u>33 224</u> 19 381	<u>38 235</u> 19 873	<u>23 280</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>25 836</u> 19 381

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 219</u> 18 392	<u>32 219</u> 18 392	<u>28 440</u> 18 392	<u>30 415</u> 18 392
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 412</u> 18 581	<u>32 412</u> 18 581	<u>28 632</u> 18 581	<u>30 607</u> 18 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 224</u> 19 381	<u>33 224</u> 19 381	<u>29 444</u> 19 381	<u>31 419</u> 19 381

					,					
					,					
					,					
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 592	<u>32 609</u> 18 775	<u>37 604</u> 19 252	<u>22 665</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>25 220</u> 18 775
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 788	<u>32 809</u> 18 973	<u>37 810</u> 19 455	<u>22 866</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>25 421</u> 18 973
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 515</u> 18 988	<u>33 014</u> 19 174	<u>38 021</u> 19 662	<u>23 071</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>25 626</u> 19 174
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 400	<u>33 438</u> 19 591	<u>38 455</u> 20 089	<u>23 494</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>26 050</u> 19 591
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 614	<u>33 657</u> 19 807	<u>38 679</u> 20 310	<u>23 713</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>26 268</u> 19 807
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 287</u> 19 266	<u>32 935</u> 19 456	<u>37 786</u> 19 911	<u>23 122</u> 19 456	<u>32 935</u> 19 456	<u>25 605</u> 19 456
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 996</u> 19 461	<u>33 500</u> 19 652	<u>38 478</u> 20 112	<u>23 556</u> 19 652	<u>33 500</u> 19 652	<u>26 112</u> 19 652
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 197</u> 19 659	<u>33 704</u> 19 853	<u>38 686</u> 20 317	<u>23 760</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>26 315</u> 19 853
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 862	<u>33 912</u> 20 058	<u>38 899</u> 20 527	<u>23 968</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>26 523</u> 20 058

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 609</u> 18 775	<u>32 609</u> 18 775	<u>28 829</u> 18 775	<u>30 804</u> 18 775
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 809</u> 18 973	<u>32 809</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>31 005</u> 18 973
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 19 174	<u>33 014</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>31 210</u> 19 174
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 19 591	<u>33 438</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>31 633</u> 19 591
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 657</u> 19 807	<u>33 657</u> 19 807	<u>29 877</u> 19 807	<u>31 852</u> 19 807
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 935</u> 19 456	<u>32 935</u> 19 456	<u>29 033</u> 19 456	<u>31 179</u> 19 456
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 500</u> 19 652	<u>33 500</u> 19 652	<u>29 720</u> 19 652	<u>31 696</u> 19 652
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 704</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>29 924</u> 19 853	<u>31 899</u> 19 853
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 912</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>30 132</u> 20 058	<u>32 107</u> 20 058

					,					
					,					
					,					
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 280	<u>34 341</u> 20 480	<u>39 338</u> 20 959	<u>24 397</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>26 952</u> 20 480
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 496	<u>34 562</u> 20 698	<u>39 565</u> 21 182	<u>24 618</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>27 174</u> 20 698
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 197</u> 19 659	<u>33 704</u> 19 853	<u>38 686</u> 20 317	<u>23 760</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>26 315</u> 19 853
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 862	<u>33 912</u> 20 058	<u>38 899</u> 20 527	<u>23 968</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>26 523</u> 20 058
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 614</u> 20 069	<u>34 124</u> 20 267	<u>39 116</u> 20 740	<u>24 180</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>26 736</u> 20 267
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 496	<u>34 562</u> 20 698	<u>39 565</u> 21 182	<u>24 618</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>27 174</u> 20 698
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 271</u> 20 716	<u>34 788</u> 20 920	<u>39 796</u> 21 409	<u>24 844</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>27 400</u> 20 920
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 862	<u>33 912</u> 20 058	<u>38 899</u> 20 527	<u>23 968</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>26 523</u> 20 058
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 614</u> 20 069	<u>34 124</u> 20 267	<u>39 116</u> 20 740	<u>24 180</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>26 736</u> 20 267
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 280	<u>34 341</u> 20 480	<u>39 338</u> 20 959	<u>24 397</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>26 952</u> 20 480
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 271</u> 20 716	<u>34 788</u> 20 920	<u>39 796</u> 21 409	<u>24 844</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>27 400</u> 20 920

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 341</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>30 561</u> 20 480	<u>32 536</u> 20 480
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 562</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>32 758</u> 20 698
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 704</u> 19 853	<u>33 704</u> 19 853	<u>29 924</u> 19 853	<u>31 899</u> 19 853
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 912</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>30 132</u> 20 058	<u>32 107</u> 20 058
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 124</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>30 344</u> 20 267	<u>32 320</u> 20 267
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 562</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>32 758</u> 20 698
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 788</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>31 009</u> 20 920	<u>32 984</u> 20 920
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 912</u> 20 058	<u>33 912</u> 20 058	<u>30 132</u> 20 058	<u>32 107</u> 20 058
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 124</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>30 344</u> 20 267	<u>32 320</u> 20 267
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 341</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>30 561</u> 20 480	<u>32 536</u> 20 480
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 788</u> 20 920	<u>34 788</u> 20 920	<u>31 009</u> 20 920	<u>32 984</u> 20 920

					,					
					,					
					,					
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 500</u> 20 941	<u>35 019</u> 21 148	<u>40 033</u> 21 642	<u>25 075</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>27 631</u> 21 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 614</u> 20 069	<u>34 124</u> 20 267	<u>39 116</u> 20 740	<u>24 180</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>26 736</u> 20 267
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 280	<u>34 341</u> 20 480	<u>39 338</u> 20 959	<u>24 397</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>26 952</u> 20 480
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 496	<u>34 562</u> 20 698	<u>39 565</u> 21 182	<u>24 618</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>27 174</u> 20 698
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 500</u> 20 941	<u>35 019</u> 21 148	<u>40 033</u> 21 642	<u>25 075</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>27 631</u> 21 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 734</u> 21 171	<u>35 255</u> 21 380	<u>40 274</u> 21 880	<u>25 312</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>27 867</u> 21 380
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 500</u> 20 941	<u>35 019</u> 21 148	<u>40 033</u> 21 642	<u>25 075</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>27 631</u> 21 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 734</u> 21 171	<u>35 255</u> 21 380	<u>40 274</u> 21 880	<u>25 312</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>27 867</u> 21 380
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 973</u> 21 407	<u>35 497</u> 21 618	<u>40 521</u> 22 123	<u>25 553</u> 21 618	<u>35 497</u> 21 618	<u>28 108</u> 21 618
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 217</u> 21 647	<u>35 743</u> 21 861	<u>40 774</u> 22 372	<u>25 800</u> 21 861	<u>35 743</u> 21 861	<u>28 355</u> 21 861
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 723</u> 22 145	<u>36 254</u> 22 363	<u>41 296</u> 22 886	<u>26 310</u> 22 363	<u>36 254</u> 22 363	<u>28 866</u> 22 363

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 019</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>31 240</u> 21 148	<u>33 215</u> 21 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 124</u> 20 267	<u>34 124</u> 20 267	<u>30 344</u> 20 267	<u>32 320</u> 20 267
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 341</u> 20 480	<u>34 341</u> 20 480	<u>30 561</u> 20 480	<u>32 536</u> 20 480
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 562</u> 20 698	<u>34 562</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>32 758</u> 20 698
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 019</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>31 240</u> 21 148	<u>33 215</u> 21 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 255</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>31 476</u> 21 380	<u>33 451</u> 21 380
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 019</u> 21 148	<u>35 019</u> 21 148	<u>31 240</u> 21 148	<u>33 215</u> 21 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 255</u> 21 380	<u>35 255</u> 21 380	<u>31 476</u> 21 380	<u>33 451</u> 21 380
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 497</u> 21 618	<u>35 497</u> 21 618	<u>31 717</u> 21 618	<u>33 692</u> 21 618
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 743</u> 21 861	<u>35 743</u> 21 861	<u>31 964</u> 21 861	<u>33 939</u> 21 861
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 22 363	<u>36 254</u> 22 363	<u>32 475</u> 22 363	<u>34 450</u> 22 363

					,					
					,					
					,					
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 958</u> 20 911	<u>34 622</u> 21 117	<u>39 509</u> 21 607	<u>24 810</u> 21 117	<u>34 622</u> 21 117	<u>27 292</u> 21 117
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 684</u> 21 122	<u>35 205</u> 21 330	<u>40 219</u> 21 825	<u>25 261</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>27 816</u> 21 330
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 903</u> 21 337	<u>35 426</u> 21 548	<u>40 445</u> 22 048	<u>25 482</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>28 037</u> 21 548
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 354</u> 21 782	<u>35 882</u> 21 997	<u>40 912</u> 22 507	<u>25 938</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>28 494</u> 21 997
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 587</u> 22 011	<u>36 117</u> 22 228	<u>41 152</u> 22 744	<u>26 173</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>28 729</u> 22 228
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 684</u> 21 122	<u>35 205</u> 21 330	<u>40 219</u> 21 825	<u>25 261</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>27 816</u> 21 330
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 903</u> 21 337	<u>35 426</u> 21 548	<u>40 445</u> 22 048	<u>25 482</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>28 037</u> 21 548
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 126</u> 21 557	<u>35 652</u> 21 770	<u>40 676</u> 22 275	<u>25 708</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>28 263</u> 21 770
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 587</u> 22 011	<u>36 117</u> 22 228	<u>41 152</u> 22 744	<u>26 173</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>28 729</u> 22 228
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 245	<u>36 357</u> 22 465	<u>41 398</u> 22 986	<u>26 414</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>28 969</u> 22 465

212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 622</u> 21 117	<u>34 622</u> 21 117	<u>30 721</u> 21 117	<u>32 867</u> 21 117
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 205</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>31 425</u> 21 330	<u>33 400</u> 21 330
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 426</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>31 646</u> 21 548	<u>33 621</u> 21 548
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 882</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 077</u> 21 997
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 117</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>34 313</u> 22 228
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 205</u> 21 330	<u>35 205</u> 21 330	<u>31 425</u> 21 330	<u>33 400</u> 21 330
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 426</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>31 646</u> 21 548	<u>33 621</u> 21 548
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 652</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>33 847</u> 21 770
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 117</u> 22 228	<u>36 117</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>34 313</u> 22 228
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 357</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 553</u> 22 465

					,					
					,					
					,					
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 903</u> 21 337	<u>35 426</u> 21 548	<u>40 445</u> 22 048	<u>25 482</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>28 037</u> 21 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 126</u> 21 557	<u>35 652</u> 21 770	<u>40 676</u> 22 275	<u>25 708</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>28 263</u> 21 770
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 354</u> 21 782	<u>35 882</u> 21 997	<u>40 912</u> 22 507	<u>25 938</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>28 494</u> 21 997
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 245	<u>36 357</u> 22 465	<u>41 398</u> 22 986	<u>26 414</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>28 969</u> 22 465
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 068</u> 22 485	<u>36 603</u> 22 706	<u>41 649</u> 23 233	<u>26 659</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>29 214</u> 22 706
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 245	<u>36 357</u> 22 465	<u>41 398</u> 22 986	<u>26 414</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>28 969</u> 22 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 068</u> 22 485	<u>36 603</u> 22 706	<u>41 649</u> 23 233	<u>26 659</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>29 214</u> 22 706
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 317</u> 22 729	<u>36 854</u> 22 953	<u>41 906</u> 23 486	<u>26 910</u> 22 953	<u>36 854</u> 22 953	<u>29 465</u> 22 953
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 570</u> 22 979	<u>37 110</u> 23 205	<u>42 168</u> 23 744	<u>27 166</u> 23 205	<u>37 110</u> 23 205	<u>29 722</u> 23 205
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 495	<u>37 640</u> 23 727	<u>42 710</u> 24 278	<u>27 696</u> 23 727	<u>37 640</u> 23 727	<u>30 251</u> 23 727
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 426</u> 21 548	<u>35 426</u> 21 548	<u>31 646</u> 21 548	<u>33 621</u> 21 548
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 652</u> 21 770	<u>35 652</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>33 847</u> 21 770
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 882</u> 21 997	<u>35 882</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 077</u> 21 997
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 357</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 553</u> 22 465
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 603</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>32 823</u> 22 706	<u>34 798</u> 22 706
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 357</u> 22 465	<u>36 357</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 553</u> 22 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 603</u> 22 706	<u>36 603</u> 22 706	<u>32 823</u> 22 706	<u>34 798</u> 22 706
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 854</u> 22 953	<u>36 854</u> 22 953	<u>33 074</u> 22 953	<u>35 049</u> 22 953
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 110</u> 23 205	<u>37 110</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>35 305</u> 23 205
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 640</u> 23 727	<u>37 640</u> 23 727	<u>33 860</u> 23 727	<u>35 835</u> 23 727
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3						

					,					
					,					
					,					
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 539</u> 23 451	<u>37 234</u> 23 688	<u>41 596</u> 23 661	<u>27 422</u> 23 688	<u>37 234</u> 23 688	<u>29 904</u> 23 688
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 688	<u>37 843</u> 23 927	<u>42 326</u> 23 900	<u>27 899</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>30 455</u> 23 927
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 536</u> 23 929	<u>38 091</u> 24 171	<u>42 574</u> 24 144	<u>28 147</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>30 703</u> 24 171
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 428	<u>38 603</u> 24 675	<u>43 085</u> 24 647	<u>28 659</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>31 214</u> 24 675
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 304</u> 24 685	<u>38 867</u> 24 935	<u>43 349</u> 24 906	<u>28 923</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>31 478</u> 24 935
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 688	<u>37 843</u> 23 927	<u>42 326</u> 23 900	<u>27 899</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>30 455</u> 23 927
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 536</u> 23 929	<u>38 091</u> 24 171	<u>42 574</u> 24 144	<u>28 147</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>30 703</u> 24 171
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 787</u> 24 176	<u>38 344</u> 24 420	<u>42 827</u> 24 392	<u>28 401</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>30 956</u> 24 420
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 304</u> 24 685	<u>38 867</u> 24 935	<u>43 349</u> 24 906	<u>28 923</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>31 478</u> 24 935
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 571</u> 24 948	<u>39 136</u> 25 200	<u>43 618</u> 25 171	<u>29 192</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>31 748</u> 25 200
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 536</u> 23 929	<u>38 091</u> 24 171	<u>42 574</u> 24 144	<u>28 147</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>30 703</u> 24 171

212-101-2201		3	1	2400	<u>37 234</u> 23 688	<u>37 234</u> 23 688	<u>33 333</u> 23 688	<u>35 479</u> 23 688
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 843</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>34 064</u> 23 927	<u>36 039</u> 23 927
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 091</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>34 312</u> 24 171	<u>36 287</u> 24 171
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 603</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>34 823</u> 24 675	<u>36 798</u> 24 675
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 867</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>35 087</u> 24 935	<u>37 062</u> 24 935
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 843</u> 23 927	<u>37 843</u> 23 927	<u>34 064</u> 23 927	<u>36 039</u> 23 927
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 091</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>34 312</u> 24 171	<u>36 287</u> 24 171
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 344</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>34 565</u> 24 420	<u>36 540</u> 24 420
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 867</u> 24 935	<u>38 867</u> 24 935	<u>35 087</u> 24 935	<u>37 062</u> 24 935
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 136</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>35 357</u> 25 200	<u>37 332</u> 25 200
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 091</u> 24 171	<u>38 091</u> 24 171	<u>34 312</u> 24 171	<u>36 287</u> 24 171

					,					
					,					
					,					
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 787</u> 24 176	<u>38 344</u> 24 420	<u>42 827</u> 24 392	<u>28 401</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>30 956</u> 24 420
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 428	<u>38 603</u> 24 675	<u>43 085</u> 24 647	<u>28 659</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>31 214</u> 24 675
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 571</u> 24 948	<u>39 136</u> 25 200	<u>43 618</u> 25 171	<u>29 192</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>31 748</u> 25 200
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 216	<u>39 411</u> 25 471	<u>43 893</u> 25 442	<u>29 468</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>32 023</u> 25 471
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 571</u> 24 948	<u>39 136</u> 25 200	<u>43 618</u> 25 171	<u>29 192</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>31 748</u> 25 200
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 216	<u>39 411</u> 25 471	<u>43 893</u> 25 442	<u>29 468</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>32 023</u> 25 471
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 122</u> 25 490	<u>39 693</u> 25 748	<u>44 174</u> 25 718	<u>29 749</u> 25 748	<u>39 693</u> 25 748	<u>32 304</u> 25 748
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 406</u> 25 770	<u>39 980</u> 26 031	<u>44 461</u> 26 001	<u>30 036</u> 26 031	<u>39 980</u> 26 031	<u>32 592</u> 26 031
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 995</u> 26 349	<u>40 575</u> 26 616	<u>45 055</u> 26 585	<u>30 631</u> 26 616	<u>40 575</u> 26 616	<u>33 186</u> 26 616
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 808</u> 25 685	<u>39 526</u> 25 944	<u>43 954</u> 25 982	<u>29 714</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>32 196</u> 25 944

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 344</u> 24 420	<u>38 344</u> 24 420	<u>34 565</u> 24 420	<u>36 540</u> 24 420
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 603</u> 24 675	<u>38 603</u> 24 675	<u>34 823</u> 24 675	<u>36 798</u> 24 675
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 136</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>35 357</u> 25 200	<u>37 332</u> 25 200
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 411</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>35 632</u> 25 471	<u>37 607</u> 25 471
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 136</u> 25 200	<u>39 136</u> 25 200	<u>35 357</u> 25 200	<u>37 332</u> 25 200
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 411</u> 25 471	<u>39 411</u> 25 471	<u>35 632</u> 25 471	<u>37 607</u> 25 471
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 693</u> 25 748	<u>39 693</u> 25 748	<u>35 913</u> 25 748	<u>37 888</u> 25 748
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 980</u> 26 031	<u>39 980</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 176</u> 26 031
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 575</u> 26 616	<u>40 575</u> 26 616	<u>36 795</u> 26 616	<u>38 770</u> 26 616
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 526</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>35 625</u> 25 944	<u>37 771</u> 25 944

					,					
					,					
					,					
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 944	<u>40 158</u> 26 206	<u>44 709</u> 26 245	<u>30 214</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>32 770</u> 26 206
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 127</u> 26 479	<u>40 707</u> 26 746	<u>45 258</u> 26 786	<u>30 763</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>33 319</u> 26 746
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 407</u> 26 755	<u>40 990</u> 27 025	<u>45 542</u> 27 065	<u>31 046</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>33 602</u> 27 025
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 944	<u>40 158</u> 26 206	<u>44 709</u> 26 245	<u>30 214</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>32 770</u> 26 206
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 852</u> 26 209	<u>40 430</u> 26 473	<u>44 981</u> 26 512	<u>30 486</u> 26 473	<u>40 430</u> 26 473	<u>33 042</u> 26 473
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 407</u> 26 755	<u>40 990</u> 27 025	<u>45 542</u> 27 065	<u>31 046</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>33 602</u> 27 025
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 693</u> 27 036	<u>41 279</u> 27 309	<u>45 831</u> 27 350	<u>31 335</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>33 891</u> 27 309
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 693</u> 27 036	<u>41 279</u> 27 309	<u>45 831</u> 27 350	<u>31 335</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>33 891</u> 27 309
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 985</u> 27 324	<u>41 574</u> 27 600	<u>46 127</u> 27 641	<u>31 631</u> 27 600	<u>41 574</u> 27 600	<u>34 186</u> 27 600
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 589</u> 27 918	<u>42 184</u> 28 200	<u>46 737</u> 28 241	<u>32 240</u> 28 200	<u>42 184</u> 28 200	<u>34 796</u> 28 200
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 900</u> 28 225	<u>42 499</u> 28 510	<u>47 053</u> 28 552	<u>32 555</u> 28 510	<u>42 499</u> 28 510	<u>35 110</u> 28 510

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 158</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>36 379</u> 26 206	<u>38 354</u> 26 206
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 707</u> 26 746	<u>40 707</u> 26 746	<u>36 928</u> 26 746	<u>38 903</u> 26 746
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 990</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>39 186</u> 27 025
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 158</u> 26 206	<u>40 158</u> 26 206	<u>36 379</u> 26 206	<u>38 354</u> 26 206
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 430</u> 26 473	<u>40 430</u> 26 473	<u>36 650</u> 26 473	<u>38 625</u> 26 473
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 990</u> 27 025	<u>40 990</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>39 186</u> 27 025
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>37 500</u> 27 309	<u>39 475</u> 27 309
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 27 309	<u>41 279</u> 27 309	<u>37 500</u> 27 309	<u>39 475</u> 27 309
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 574</u> 27 600	<u>41 574</u> 27 600	<u>37 795</u> 27 600	<u>39 770</u> 27 600
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 184</u> 28 200	<u>42 184</u> 28 200	<u>38 404</u> 28 200	<u>40 380</u> 28 200
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 499</u> 28 510	<u>42 499</u> 28 510	<u>38 719</u> 28 510	<u>40 694</u> 28 510

					,					
					,					
					,					
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 808</u> 25 685	<u>39 526</u> 25 944	<u>43 954</u> 25 982	<u>29 714</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>32 196</u> 25 944
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 134</u> 27 974	<u>41 877</u> 28 258	<u>46 131</u> 28 125	<u>32 065</u> 28 258	<u>41 877</u> 28 258	<u>34 547</u> 28 258
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 256	<u>42 533</u> 28 543	<u>46 908</u> 28 409	<u>32 589</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>35 145</u> 28 543
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 524</u> 28 839	<u>43 131</u> 29 132	<u>47 503</u> 28 995	<u>33 187</u> 29 132	<u>43 131</u> 29 132	<u>35 743</u> 29 132
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 830</u> 29 139	<u>43 439</u> 29 435	<u>47 810</u> 29 297	<u>33 496</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>36 051</u> 29 435
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 256	<u>42 533</u> 28 543	<u>46 908</u> 28 409	<u>32 589</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>35 145</u> 28 543
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 225</u> 28 545	<u>42 829</u> 28 835	<u>47 202</u> 28 699	<u>32 885</u> 28 835	<u>42 829</u> 28 835	<u>35 441</u> 28 835
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 830</u> 29 139	<u>43 439</u> 29 435	<u>47 810</u> 29 297	<u>33 496</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>36 051</u> 29 435
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 446	<u>43 754</u> 29 745	<u>48 123</u> 29 605	<u>33 810</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>36 366</u> 29 745

212-101-2400	7473-2010 27,5,	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 526</u> 25 944	<u>39 526</u> 25 944	<u>35 625</u> 25 944	<u>37 771</u> 25 944
212-101-2500	7473-2010 30,	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 877</u> 28 258	<u>41 877</u> 28 258	<u>37 976</u> 28 258	<u>40 122</u> 28 258
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 533</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>38 754</u> 28 543	<u>40 729</u> 28 543
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 131</u> 29 132	<u>43 131</u> 29 132	<u>39 351</u> 29 132	<u>41 327</u> 29 132
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 439</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>39 660</u> 29 435	<u>41 635</u> 29 435
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 533</u> 28 543	<u>42 533</u> 28 543	<u>38 754</u> 28 543	<u>40 729</u> 28 543
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 829</u> 28 835	<u>42 829</u> 28 835	<u>39 049</u> 28 835	<u>41 025</u> 28 835
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 439</u> 29 435	<u>43 439</u> 29 435	<u>39 660</u> 29 435	<u>41 635</u> 29 435
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 754</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745	<u>41 950</u> 29 745

					,					
					,					
					,					
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 446	<u>43 754</u> 29 745	<u>48 123</u> 29 605	<u>33 810</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>36 366</u> 29 745
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 459</u> 29 759	<u>44 076</u> 30 062	<u>48 443</u> 29 920	<u>34 132</u> 30 062	<u>44 076</u> 30 062	<u>36 687</u> 30 062
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 117</u> 30 406	<u>44 740</u> 30 715	<u>49 104</u> 30 571	<u>34 796</u> 30 715	<u>44 740</u> 30 715	<u>37 351</u> 30 715
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 30 741	<u>45 083</u> 31 053	<u>49 445</u> 30 907	<u>35 139</u> 31 053	<u>45 083</u> 31 053	<u>37 694</u> 31 053
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 087</u> 28 912	<u>42 839</u> 29 204	<u>47 189</u> 29 166	<u>33 026</u> 29 204	<u>42 839</u> 29 204	<u>35 509</u> 29 204
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 204	<u>43 504</u> 29 499	<u>47 976</u> 29 460	<u>33 560</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>36 116</u> 29 499
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 506</u> 29 806	<u>44 122</u> 30 107	<u>48 593</u> 30 068	<u>34 178</u> 30 107	<u>44 122</u> 30 107	<u>36 734</u> 30 107
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 116	<u>44 441</u> 30 421	<u>48 911</u> 30 381	<u>34 497</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>37 052</u> 30 421
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 204	<u>43 504</u> 29 499	<u>47 976</u> 29 460	<u>33 560</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>36 116</u> 29 499
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 197</u> 29 502	<u>43 810</u> 29 800	<u>48 281</u> 29 761	<u>33 866</u> 29 800	<u>43 810</u> 29 800	<u>36 422</u> 29 800

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 754</u> 29 745	<u>43 754</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745	<u>41 950</u> 29 745
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 076</u> 30 062	<u>44 076</u> 30 062	<u>40 296</u> 30 062	<u>42 271</u> 30 062
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>44 740</u> 30 715	<u>44 740</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>42 935</u> 30 715
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 083</u> 31 053	<u>45 083</u> 31 053	<u>41 303</u> 31 053	<u>43 278</u> 31 053
212-101-2600	7473-2010 35,	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 839</u> 29 204	<u>42 839</u> 29 204	<u>38 937</u> 29 204	<u>41 083</u> 29 204
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 504</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>41 700</u> 29 499
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 122</u> 30 107	<u>44 122</u> 30 107	<u>40 343</u> 30 107	<u>42 318</u> 30 107
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 441</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>40 661</u> 30 421	<u>42 636</u> 30 421
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 504</u> 29 499	<u>43 504</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>41 700</u> 29 499
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 810</u> 29 800	<u>43 810</u> 29 800	<u>40 030</u> 29 800	<u>42 005</u> 29 800

					,					
					,					
					,					
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 116	<u>44 441</u> 30 421	<u>48 911</u> 30 381	<u>34 497</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>37 052</u> 30 421
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 144</u> 30 433	<u>44 766</u> 30 741	<u>49 236</u> 30 701	<u>34 822</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>37 378</u> 30 741
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 144</u> 30 433	<u>44 766</u> 30 741	<u>49 236</u> 30 701	<u>34 822</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>37 378</u> 30 741
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 473</u> 30 757	<u>45 098</u> 31 068	<u>49 568</u> 31 027	<u>35 154</u> 31 068	<u>45 098</u> 31 068	<u>37 710</u> 31 068
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 152</u> 31 426	<u>45 784</u> 31 743	<u>50 253</u> 31 702	<u>35 841</u> 31 743	<u>45 784</u> 31 743	<u>38 396</u> 31 743
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 503</u> 31 771	<u>46 139</u> 32 092	<u>50 607</u> 32 050	<u>36 195</u> 32 092	<u>46 139</u> 32 092	<u>38 751</u> 32 092
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 719</u> 30 518	<u>44 479</u> 30 819	<u>49 579</u> 31 518	<u>34 667</u> 30 819	<u>44 479</u> 30 819	<u>37 149</u> 30 819
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 543</u> 30 826	<u>45 161</u> 31 130	<u>50 390</u> 31 836	<u>35 217</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>37 773</u> 31 130
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 189</u> 31 461	<u>45 813</u> 31 772	<u>51 057</u> 32 493	<u>35 870</u> 31 772	<u>45 813</u> 31 772	<u>38 425</u> 31 772
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 522</u> 31 789	<u>46 150</u> 32 103	<u>51 401</u> 32 831	<u>36 206</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>38 761</u> 32 103

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 441</u> 30 421	<u>44 441</u> 30 421	<u>40 661</u> 30 421	<u>42 636</u> 30 421
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 766</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>40 986</u> 30 741	<u>42 962</u> 30 741
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 766</u> 30 741	<u>44 766</u> 30 741	<u>40 986</u> 30 741	<u>42 962</u> 30 741
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 098</u> 31 068	<u>45 098</u> 31 068	<u>41 319</u> 31 068	<u>43 294</u> 31 068
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 784</u> 31 743	<u>45 784</u> 31 743	<u>42 005</u> 31 743	<u>43 980</u> 31 743
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 139</u> 32 092	<u>46 139</u> 32 092	<u>42 359</u> 32 092	<u>44 334</u> 32 092
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 479</u> 30 819	<u>44 479</u> 30 819	<u>40 578</u> 30 819	<u>42 724</u> 30 819
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 161</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>41 382</u> 31 130	<u>43 357</u> 31 130
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 813</u> 31 772	<u>45 813</u> 31 772	<u>42 034</u> 31 772	<u>44 009</u> 31 772
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 150</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>44 345</u> 32 103

					,					
					,					
					,					
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 543</u> 30 826	<u>45 161</u> 31 130	<u>50 390</u> 31 836	<u>35 217</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>37 773</u> 31 130
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 862</u> 31 140	<u>45 484</u> 31 448	<u>50 720</u> 32 161	<u>35 540</u> 31 448	<u>45 484</u> 31 448	<u>38 096</u> 31 448
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 522</u> 31 789	<u>46 150</u> 32 103	<u>51 401</u> 32 831	<u>36 206</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>38 761</u> 32 103
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 862</u> 32 124	<u>46 493</u> 32 441	<u>51 752</u> 33 177	<u>36 549</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>39 105</u> 32 441
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 862</u> 32 124	<u>46 493</u> 32 441	<u>51 752</u> 33 177	<u>36 549</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>39 105</u> 32 441
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 209</u> 32 465	<u>46 844</u> 32 786	<u>52 110</u> 33 530	<u>36 900</u> 32 786	<u>46 844</u> 32 786	<u>39 455</u> 32 786
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 926</u> 33 171	<u>47 568</u> 33 499	<u>52 851</u> 34 259	<u>37 624</u> 33 499	<u>47 568</u> 33 499	<u>40 179</u> 33 499
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 536	<u>47 942</u> 33 867	<u>53 233</u> 34 635	<u>37 998</u> 33 867	<u>47 942</u> 33 867	<u>40 553</u> 33 867
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 121</u> 31 898	<u>45 891</u> 32 208	<u>51 484</u> 33 393	<u>36 079</u> 32 208	<u>45 891</u> 32 208	<u>38 561</u> 32 208
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 959</u> 32 220	<u>46 587</u> 32 533	<u>52 314</u> 33 730	<u>36 643</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>39 199</u> 32 533

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 161</u> 31 130	<u>45 161</u> 31 130	<u>41 382</u> 31 130	<u>43 357</u> 31 130
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>45 484</u> 31 448	<u>45 484</u> 31 448	<u>41 704</u> 31 448	<u>43 680</u> 31 448
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 150</u> 32 103	<u>46 150</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>44 345</u> 32 103
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 493</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>42 713</u> 32 441	<u>44 689</u> 32 441
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 493</u> 32 441	<u>46 493</u> 32 441	<u>42 713</u> 32 441	<u>44 689</u> 32 441
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 844</u> 32 786	<u>46 844</u> 32 786	<u>43 064</u> 32 786	<u>45 039</u> 32 786
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 568</u> 33 499	<u>47 568</u> 33 499	<u>43 788</u> 33 499	<u>45 763</u> 33 499
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 942</u> 33 867	<u>47 942</u> 33 867	<u>44 162</u> 33 867	<u>46 137</u> 33 867
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 891</u> 32 208	<u>45 891</u> 32 208	<u>41 989</u> 32 208	<u>44 135</u> 32 208
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 587</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>42 807</u> 32 533	<u>44 783</u> 32 533

					,					
					,					
					,					
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 634</u> 32 884	<u>47 269</u> 33 204	<u>53 021</u> 34 426	<u>37 325</u> 33 204	<u>47 269</u> 33 204	<u>39 880</u> 33 204
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 982</u> 33 227	<u>47 620</u> 33 550	<u>53 385</u> 34 784	<u>37 676</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>40 232</u> 33 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 959</u> 32 220	<u>46 587</u> 32 533	<u>52 314</u> 33 730	<u>36 643</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>39 199</u> 32 533
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 293</u> 32 549	<u>46 924</u> 32 865	<u>52 664</u> 34 074	<u>36 981</u> 32 865	<u>46 924</u> 32 865	<u>39 536</u> 32 865
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 982</u> 33 227	<u>47 620</u> 33 550	<u>53 385</u> 34 784	<u>37 676</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>40 232</u> 33 550
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 338</u> 33 577	<u>47 979</u> 33 903	<u>53 757</u> 35 150	<u>38 035</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>40 590</u> 33 903
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 338</u> 33 577	<u>47 979</u> 33 903	<u>53 757</u> 35 150	<u>38 035</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>40 590</u> 33 903
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 701</u> 33 934	<u>48 345</u> 34 264	<u>54 137</u> 35 524	<u>38 401</u> 34 264	<u>48 345</u> 34 264	<u>40 957</u> 34 264
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 450</u> 34 672	<u>49 102</u> 35 009	<u>54 921</u> 36 297	<u>39 158</u> 35 009	<u>49 102</u> 35 009	<u>41 714</u> 35 009
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 837</u> 35 053	<u>49 493</u> 35 393	<u>55 327</u> 36 695	<u>39 549</u> 35 393	<u>49 493</u> 35 393	<u>42 104</u> 35 393

212-102.

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 269</u> 33 204	<u>47 269</u> 33 204	<u>43 489</u> 33 204	<u>45 464</u> 33 204
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 620</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>43 840</u> 33 550	<u>45 816</u> 33 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 587</u> 32 533	<u>46 587</u> 32 533	<u>42 807</u> 32 533	<u>44 783</u> 32 533
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 924</u> 32 865	<u>46 924</u> 32 865	<u>43 145</u> 32 865	<u>45 120</u> 32 865
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 620</u> 33 550	<u>47 620</u> 33 550	<u>43 840</u> 33 550	<u>45 816</u> 33 550
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 979</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>46 174</u> 33 903
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 979</u> 33 903	<u>47 979</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>46 174</u> 33 903
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 345</u> 34 264	<u>48 345</u> 34 264	<u>44 566</u> 34 264	<u>46 541</u> 34 264
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 102</u> 35 009	<u>49 102</u> 35 009	<u>45 322</u> 35 009	<u>47 298</u> 35 009
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 493</u> 35 393	<u>49 493</u> 35 393	<u>45 713</u> 35 393	<u>47 688</u> 35 393

					,					
					,					
					,					
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 123</u> 15 167	<u>28 734</u> 15 322	<u>32 989</u> 15 190	<u>18 922</u> 15 322	<u>28 734</u> 15 322	<u>21 404</u> 15 322
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 431</u> 15 471	<u>29 046</u> 15 628	<u>33 298</u> 15 494	<u>19 233</u> 15 628	<u>29 046</u> 15 628	<u>21 716</u> 15 628
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 745</u> 15 780	<u>29 363</u> 15 941	<u>33 613</u> 15 804	<u>19 551</u> 15 941	<u>29 363</u> 15 941	<u>22 033</u> 15 941
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 899</u> 16 916	<u>30 530</u> 17 090	<u>34 611</u> 16 786	<u>20 718</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>23 201</u> 17 090
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 899</u> 16 916	<u>30 530</u> 17 090	<u>34 611</u> 16 786	<u>20 718</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>23 201</u> 17 090
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 468</u> 18 460	<u>32 114</u> 18 649	<u>36 334</u> 18 482	<u>22 302</u> 18 649	<u>32 114</u> 18 649	<u>24 784</u> 18 649
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>22 769</u> 19 740	<u>33 431</u> 19 944	<u>37 332</u> 19 464	<u>23 619</u> 19 944	<u>33 431</u> 19 944	<u>26 101</u> 19 944
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 971</u> 21 908	<u>35 665</u> 22 143	<u>38 693</u> 20 804	<u>25 853</u> 22 143	<u>35 665</u> 22 143	<u>28 335</u> 22 143
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 732</u> 23 641	<u>37 447</u> 23 897	<u>40 054</u> 22 143	<u>27 635</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>30 117</u> 23 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 732</u> 23 641	<u>37 447</u> 23 897	<u>40 054</u> 22 143	<u>27 635</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>30 117</u> 23 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 136</u> 26 007	<u>39 876</u> 26 288	<u>42 412</u> 24 464	<u>30 064</u> 26 288	<u>39 876</u> 26 288	<u>32 546</u> 26 288

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 734</u> 15 322	<u>28 734</u> 15 322	<u>24 833</u> 15 322	<u>26 979</u> 15 322
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 046</u> 15 628	<u>29 046</u> 15 628	<u>25 144</u> 15 628	<u>27 290</u> 15 628
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 363</u> 15 941	<u>29 363</u> 15 941	<u>25 462</u> 15 941	<u>27 608</u> 15 941
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 530</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>26 629</u> 17 090	<u>28 775</u> 17 090
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 530</u> 17 090	<u>30 530</u> 17 090	<u>26 629</u> 17 090	<u>28 775</u> 17 090
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 114</u> 18 649	<u>32 114</u> 18 649	<u>28 213</u> 18 649	<u>30 359</u> 18 649
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 431</u> 19 944	<u>33 431</u> 19 944	<u>29 529</u> 19 944	<u>31 675</u> 19 944
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 665</u> 22 143	<u>35 665</u> 22 143	<u>31 763</u> 22 143	<u>33 909</u> 22 143
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 447</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>33 545</u> 23 897	<u>35 691</u> 23 897
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 447</u> 23 897	<u>37 447</u> 23 897	<u>33 545</u> 23 897	<u>35 691</u> 23 897
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 876</u> 26 288	<u>39 876</u> 26 288	<u>35 975</u> 26 288	<u>38 121</u> 26 288

					,					
					,					
					,					
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 541</u> 16 563	<u>30 156</u> 16 721	<u>35 518</u> 17 679	<u>20 343</u> 16 721	<u>30 156</u> 16 721	<u>22 826</u> 16 721
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 877</u> 16 894	<u>30 495</u> 17 055	<u>35 877</u> 18 032	<u>20 683</u> 17 055	<u>30 495</u> 17 055	<u>23 165</u> 17 055
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 221</u> 17 232	<u>30 842</u> 17 396	<u>36 244</u> 18 393	<u>21 030</u> 17 396	<u>30 842</u> 17 396	<u>23 512</u> 17 396
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 796</u> 18 783	<u>32 431</u> 18 960	<u>38 058</u> 20 179	<u>22 619</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>25 101</u> 18 960
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 796</u> 18 783	<u>32 431</u> 18 960	<u>38 058</u> 20 179	<u>22 619</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>25 101</u> 18 960
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 163	<u>33 848</u> 20 355	<u>39 419</u> 21 518	<u>24 035</u> 20 355	<u>33 848</u> 20 355	<u>26 518</u> 20 355
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 741</u> 21 681	<u>35 407</u> 21 890	<u>40 870</u> 22 946	<u>25 595</u> 21 890	<u>35 407</u> 21 890	<u>28 078</u> 21 890
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 657</u> 23 567	<u>37 355</u> 23 806	<u>41 596</u> 23 661	<u>27 543</u> 23 806	<u>37 355</u> 23 806	<u>30 025</u> 23 806
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 711</u> 25 588	<u>39 431</u> 25 850	<u>43 501</u> 25 536	<u>29 619</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>32 101</u> 25 850
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 711</u> 25 588	<u>39 431</u> 25 850	<u>43 501</u> 25 536	<u>29 619</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>32 101</u> 25 850

212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 156</u> 16 721	<u>30 156</u> 16 721	<u>26 254</u> 16 721	<u>28 400</u> 16 721
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 495</u> 17 055	<u>30 495</u> 17 055	<u>26 594</u> 17 055	<u>28 740</u> 17 055
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 842</u> 17 396	<u>30 842</u> 17 396	<u>26 940</u> 17 396	<u>29 086</u> 17 396
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 431</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>28 529</u> 18 960	<u>30 675</u> 18 960
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 431</u> 18 960	<u>32 431</u> 18 960	<u>28 529</u> 18 960	<u>30 675</u> 18 960
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 848</u> 20 355	<u>33 848</u> 20 355	<u>29 946</u> 20 355	<u>32 092</u> 20 355
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 407</u> 21 890	<u>35 407</u> 21 890	<u>31 506</u> 21 890	<u>33 652</u> 21 890
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 355</u> 23 806	<u>37 355</u> 23 806	<u>33 453</u> 23 806	<u>35 599</u> 23 806
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>39 431</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>35 530</u> 25 850	<u>37 675</u> 25 850
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 431</u> 25 850	<u>39 431</u> 25 850	<u>35 530</u> 25 850	<u>37 675</u> 25 850

					,					
					,					
					,					
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 822</u> 27 667	<u>41 568</u> 27 953	<u>45 224</u> 27 232	<u>31 756</u> 27 953	<u>41 568</u> 27 953	<u>34 238</u> 27 953

212-103.

					,					
					,					
					,					
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>797</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

8.04-08-2023

212-102-0211	30	3	1	2400	$\frac{41\,568}{27\,953}$	$\frac{41\,568}{27\,953}$	$\frac{37\,667}{27\,953}$	$\frac{39\,812}{27\,953}$

212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

					,
					,
					,
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

					,
					,
					,
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427

					,
					,
					,
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.**212-301.**

					,
					,
					,
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

					,					
					,					
					,					
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 719</u> 14 701	<u>27 006</u> 14 701	<u>31 030</u> 14 701	<u>18 012</u> 14 701	<u>27 006</u> 14 701	<u>20 287</u> 14 701
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 734</u> 15 700	<u>28 021</u> 15 700	<u>32 045</u> 15 700	<u>19 027</u> 15 700	<u>28 021</u> 15 700	<u>21 302</u> 15 700
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 333</u> 17 274	<u>29 621</u> 17 274	<u>33 644</u> 17 274	<u>20 626</u> 17 274	<u>29 621</u> 17 274	<u>22 902</u> 17 274
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 470</u> 18 393	<u>30 757</u> 18 393	<u>34 781</u> 18 393	<u>21 763</u> 18 393	<u>30 757</u> 18 393	<u>24 038</u> 18 393
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 404</u> 19 313	<u>31 692</u> 19 313	<u>35 715</u> 19 313	<u>22 697</u> 19 313	<u>31 692</u> 19 313	<u>24 973</u> 19 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 366</u> 21 244	<u>33 654</u> 21 244	<u>37 677</u> 21 244	<u>24 659</u> 21 244	<u>33 654</u> 21 244	<u>26 935</u> 21 244
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 827</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>40 137</u> 23 665	<u>27 119</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>29 395</u> 23 665
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 030</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>41 340</u> 24 849	<u>28 322</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>30 598</u> 24 849
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 291</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>42 602</u> 26 091	<u>29 584</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>31 860</u> 26 091
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 942</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>45 253</u> 28 700	<u>32 235</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>34 510</u> 28 700

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 006</u> 14 701	<u>27 006</u> 14 701	<u>23 430</u> 14 701	<u>25 397</u> 14 701
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 021</u> 15 700	<u>28 021</u> 15 700	<u>24 445</u> 15 700	<u>26 412</u> 15 700
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 621</u> 17 274	<u>29 621</u> 17 274	<u>26 044</u> 17 274	<u>28 011</u> 17 274
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 757</u> 18 393	<u>30 757</u> 18 393	<u>27 181</u> 18 393	<u>29 148</u> 18 393
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 692</u> 19 313	<u>31 692</u> 19 313	<u>28 115</u> 19 313	<u>30 082</u> 19 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 654</u> 21 244	<u>33 654</u> 21 244	<u>30 077</u> 21 244	<u>32 044</u> 21 244
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 114</u> 23 665	<u>36 114</u> 23 665	<u>32 538</u> 23 665	<u>34 505</u> 23 665
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 317</u> 24 849	<u>37 317</u> 24 849	<u>33 740</u> 24 849	<u>35 707</u> 24 849
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 579</u> 26 091	<u>38 579</u> 26 091	<u>35 002</u> 26 091	<u>36 969</u> 26 091
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 229</u> 28 700	<u>41 229</u> 28 700	<u>37 653</u> 28 700	<u>39 620</u> 28 700

					,					
					,					
					,					
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 632</u> 19 437	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 619</u> 20 409	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 241</u> 21 021	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 933</u> 21 703	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 625</u> 22 384	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 318</u> 23 065					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 999</u> 24 720					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 590</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98							

					,					
					,					
					,					
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	(3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	(5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

212-501.

212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					,					
					,					
					,					
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 866</u> 21 786	<u>27 471</u> 26 349	<u>28 802</u> 26 349	<u>22 882</u> 21 786	<u>24 603</u> 21 786	<u>23 414</u> 21 786
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 866</u> 21 786	<u>27 124</u> 26 006	<u>28 455</u> 26 006	<u>22 882</u> 21 786	<u>24 603</u> 21 786	<u>23 414</u> 21 786
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 727</u> 21 650	<u>27 124</u> 26 006	<u>28 455</u> 26 006	<u>22 744</u> 21 650	<u>24 465</u> 21 650	<u>23 276</u> 21 650
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 727</u> 21 650	<u>27 124</u> 26 006	<u>28 455</u> 26 006	<u>22 744</u> 21 650	<u>24 465</u> 21 650	<u>23 276</u> 21 650
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 126</u> 24 010	<u>28 955</u> 27 809	<u>30 286</u> 27 809	<u>25 142</u> 24 010	<u>26 863</u> 24 010	<u>25 675</u> 24 010
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 876</u> 23 764	<u>28 378</u> 27 241	<u>29 709</u> 27 241	<u>24 892</u> 23 764	<u>26 613</u> 23 764	<u>25 424</u> 23 764
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 635</u> 23 527	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>24 651</u> 23 527	<u>26 372</u> 23 527	<u>25 183</u> 23 527
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 635</u> 23 527	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>24 651</u> 23 527	<u>26 372</u> 23 527	<u>25 183</u> 23 527
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 055</u> 21 972	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>23 071</u> 21 972	<u>24 792</u> 21 972	<u>23 604</u> 21 972

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 603</u> 21 786	<u>24 877</u> 21 786	<u>24 166</u> 21 786	<u>24 339</u> 21 786
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 603</u> 21 786	<u>24 459</u> 21 374	<u>24 166</u> 21 786	<u>24 339</u> 21 786
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 465</u> 21 650	<u>24 672</u> 21 584	<u>24 028</u> 21 650	<u>24 201</u> 21 650
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 465</u> 21 650	<u>24 672</u> 21 584	<u>24 028</u> 21 650	<u>24 201</u> 21 650
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 863</u> 24 010	<u>27 138</u> 24 010	<u>26 426</u> 24 010	<u>26 599</u> 24 010
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 613</u> 23 764	<u>26 887</u> 23 764	<u>26 176</u> 23 764	<u>26 349</u> 23 764
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 372</u> 23 527	<u>26 646</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>26 108</u> 23 527
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 372</u> 23 527	<u>26 646</u> 23 527	<u>25 935</u> 23 527	<u>26 108</u> 23 527
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 792</u> 21 972	<u>23 529</u> 20 458	<u>24 355</u> 21 972	<u>24 528</u> 21 972

					,					
					,					
					,					
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 964</u> 21 883	<u>27 825</u> 26 696	<u>29 156</u> 26 696	<u>22 980</u> 21 883	<u>24 702</u> 21 883	<u>23 513</u> 21 883
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 789</u> 25 647	<u>30 183</u> 29 018	<u>31 514</u> 29 018	<u>26 805</u> 25 647	<u>28 526</u> 25 647	<u>27 338</u> 25 647
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 274</u> 25 140	<u>29 049</u> 27 902	<u>30 380</u> 27 902	<u>26 290</u> 25 140	<u>28 011</u> 25 140	<u>26 823</u> 25 140
212-501-0304	, II		1	1000	<u>23 793</u> 22 699	<u>29 049</u> 27 902	<u>30 380</u> 27 902	<u>23 810</u> 22 699	<u>25 531</u> 22 699	<u>24 342</u> 22 699
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 823</u> 20 759	<u>26 718</u> 25 607	<u>28 049</u> 25 607	<u>21 839</u> 20 759	<u>23 560</u> 20 759	<u>22 371</u> 20 759
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 823</u> 20 759	<u>26 419</u> 25 313	<u>27 750</u> 25 313	<u>21 839</u> 20 759	<u>23 560</u> 20 759	<u>22 371</u> 20 759
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 276</u> 21 205	<u>26 958</u> 25 844	<u>28 289</u> 25 844	<u>22 292</u> 21 205	<u>24 014</u> 21 205	<u>22 825</u> 21 205
212-501-0502	II		1	1000	<u>22 716</u> 21 429			<u>22 519</u> 21 429	<u>23 966</u> 21 429	<u>23 052</u> 21 429

212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 702</u> 21 883	<u>23 349</u> 20 282	<u>24 265</u> 21 883	<u>24 437</u> 21 883
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 526</u> 25 647	<u>28 725</u> 25 573	<u>28 090</u> 25 647	<u>28 262</u> 25 647
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 011</u> 25 140	<u>27 726</u> 24 589	<u>27 575</u> 25 140	<u>27 747</u> 25 140
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 531</u> 22 699	<u>22 830</u> 19 771	<u>25 094</u> 22 699	<u>25 267</u> 22 699
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 560</u> 20 759	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 296</u> 20 759
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 560</u> 20 759	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 296</u> 20 759
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 014</u> 21 205	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 577</u> 21 205	<u>23 749</u> 21 205
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 966</u> 21 429		<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429

					,					
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>22 276</u> 21 205	<u>26 958</u> 25 844	<u>28 289</u> 25 844	<u>22 292</u> 21 205	<u>24 014</u> 21 205	<u>22 825</u> 21 205

212-502.

					,					
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 260</u> 23 932	<u>25 063</u> 23 932	<u>26 510</u> 23 932	<u>25 595</u> 23 932	<u>26 510</u> 23 932	<u>26 347</u> 23 932
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 271</u> 23 169	<u>24 288</u> 23 169	<u>26 009</u> 23 169	<u>24 820</u> 23 169	<u>26 009</u> 23 169	<u>25 572</u> 23 169
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 195</u> 21 900	<u>22 998</u> 21 900	<u>24 445</u> 21 900	<u>23 531</u> 21 900	<u>24 445</u> 21 900	<u>24 282</u> 21 900
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 783</u> 21 495	<u>22 586</u> 21 495	<u>24 033</u> 21 495	<u>23 119</u> 21 495	<u>24 033</u> 21 495	<u>23 871</u> 21 495

212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 014</u> 21 205	<u>23 834</u> 20 759	<u>23 577</u> 21 205	<u>23 749</u> 21 205

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 347</u> 23 932			
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 745</u> 23 169	<u>25 815</u> 24 719	<u>27 146</u> 24 719	<u>26 283</u> 23 169
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 282</u> 21 900			
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 871</u> 21 495			

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 907</u> 32 641	<u>35 907</u> 32 641	<u>35 195</u> 32 641	<u>35 541</u> 32 641
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 631</u> 31 386	<u>34 631</u> 31 386	<u>33 920</u> 31 386	<u>34 265</u> 31 386
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 405</u> 30 179	<u>33 405</u> 30 179	<u>32 693</u> 30 179	<u>33 039</u> 30 179

212-601-0100	- 1168-2006							
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

					,					
					,					
					,					
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

					,					
					,					
					,					
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>74 281</u> 66 964	<u>87 528</u> 81 609	<u>87 528</u> 81 609	<u>73 639</u> 66 964	<u>93 135</u> 66 964	<u>76 370</u> 66 964
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>83 489</u> 75 893	<u>96 736</u> 90 538	<u>96 736</u> 90 538	<u>82 847</u> 75 893	<u>102 343</u> 75 893	<u>85 578</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>83 489</u> 75 893	<u>96 736</u> 90 538	<u>96 736</u> 90 538	<u>82 847</u> 75 893	<u>102 343</u> 75 893	<u>85 578</u> 75 893

212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 331</u> 66 964	<u>88 065</u> 66 964	<u>79 920</u> 66 964	<u>82 333</u> 66 964
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>99 539</u> 75 893	<u>97 273</u> 75 893	<u>89 128</u> 75 893	<u>91 541</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>99 539</u> 75 893	<u>97 273</u> 75 893	<u>89 128</u> 75 893	<u>91 541</u> 75 893

					,					
					,					
					,					
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>83 489</u> 75 893	<u>96 736</u> 90 538	<u>96 736</u> 90 538	<u>82 847</u> 75 893	<u>102 343</u> 75 893	<u>85 578</u> 75 893
213-101-0400	120 65 , 530-2012 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>111 249</u> 103 571	<u>120 929</u> 114 487	<u>120 929</u> 114 487	<u>110 704</u> 103 571	<u>127 267</u> 103 571	<u>113 023</u> 103 571
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>87 702</u> 80 357	<u>98 243</u> 92 243	<u>98 243</u> 92 243	<u>87 108</u> 80 357	<u>105 144</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>87 702</u> 80 357	<u>98 243</u> 92 243	<u>98 243</u> 92 243	<u>87 108</u> 80 357	<u>105 144</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>87 702</u> 80 357	<u>98 243</u> 92 243	<u>98 243</u> 92 243	<u>87 108</u> 80 357	<u>105 144</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .								

8.04-08-2023

213-101-0104	175	1000	1	3750	<u>99 539</u> 75 893	<u>97 273</u> 75 893	<u>89 128</u> 75 893	<u>91 541</u> 75 893
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000						
213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0404	175	1000	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0406	250	1000	2	2700	<u>124 885</u> 103 571	<u>122 959</u> 103 571	<u>116 040</u> 103 571	<u>118 090</u> 103 571
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000						
213-101-0603	150	1000	2	2940	<u>102 550</u> 80 357	<u>100 454</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0604	175	1000	2	2940	<u>102 550</u> 80 357	<u>100 454</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0605	200	1000	2	2940	<u>102 550</u> 80 357	<u>100 454</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>95 151</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000						

					,					
					,					
					,					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>126 376</u> 117 857	<u>136 917</u> 129 743	<u>136 917</u> 129 743	<u>125 782</u> 117 857	<u>143 818</u> 117 857	<u>128 308</u> 117 857
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>126 376</u> 117 857	<u>136 917</u> 129 743	<u>136 917</u> 129 743	<u>125 782</u> 117 857	<u>143 818</u> 117 857	<u>128 308</u> 117 857
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>126 376</u> 117 857	<u>136 917</u> 129 743	<u>136 917</u> 129 743	<u>125 782</u> 117 857	<u>143 818</u> 117 857	<u>128 308</u> 117 857

213-102.

					,					
					,					
					,					
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 347</u> 71 429	<u>97 303</u> 90 174	<u>97 303</u> 90 174	<u>79 525</u> 71 429	<u>104 480</u> 71 429	<u>83 020</u> 71 429

213-104.

, , ,

213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>141 224</u> 117 857	<u>139 127</u> 117 857	<u>131 592</u> 117 857	<u>133 825</u> 117 857
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>141 224</u> 117 857	<u>139 127</u> 117 857	<u>131 592</u> 117 857	<u>133 825</u> 117 857
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>141 224</u> 117 857	<u>139 127</u> 117 857	<u>131 592</u> 117 857	<u>133 825</u> 117 857

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 891</u> 71 429	<u>97 990</u> 71 429	<u>87 565</u> 71 429	<u>90 654</u> 71 429

					,
					,
					,
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>159 491</u> 156 250
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>227 259</u> 223 214
213-104-0202			1	1000	<u>204 670</u> 200 893
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>254 366</u> 250 000

213-3.**213-301.**

					,					
					,					
					,					
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 534</u> 27 679	<u>32 652</u> 30 804	<u>32 652</u> 30 804	<u>29 746</u> 27 679	<u>34 862</u> 27 679	<u>30 463</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 628</u> 19 643	<u>24 471</u> 22 769	<u>24 471</u> 22 769	<u>21 459</u> 19 643	<u>26 575</u> 19 643	<u>22 176</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 856</u> 19 643			<u>21 659</u> 19 643	<u>27 628</u> 19 643	<u>22 495</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 572</u> 19 643	<u>25 505</u> 23 811	<u>25 505</u> 23 811	<u>20 413</u> 18 984	<u>25 118</u> 18 984	<u>21 117</u> 18 984
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 974</u> 21 696					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>23 372</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>23 333</u> 21 696	<u>28 728</u> 21 696	<u>24 140</u> 21 696
213-301-0400	()	3								
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>23 297</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>23 260</u> 21 696	<u>28 328</u> 21 696	<u>24 018</u> 21 696

213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 126</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>31 394</u> 27 679	<u>32 028</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 839</u> 19 643	<u>25 244</u> 19 643	<u>23 107</u> 19 643	<u>23 740</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 769</u> 19 643	<u>26 076</u> 19 643	<u>23 582</u> 19 643	<u>24 321</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>24 471</u> 18 984	<u>23 962</u> 18 984	<u>22 782</u> 18 984	<u>22 517</u> 18 984
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	()	3						
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>25 527</u> 21 696

213-302.

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>536</u> 491	<u>642</u> 491	<u>642</u> 491	<u>532</u> 491	<u>641</u> 491	<u>547</u> 491	<u>626</u> 491	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>292</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>291</u> 271	<u>356</u> 271	<u>334</u> 304	<u>347</u> 271	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>628</u> 580	<u>734</u> 580	<u>734</u> 580	<u>624</u> 580	<u>733</u> 580	<u>639</u> 580	<u>718</u> 580	

213-304.

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>333</u> 292	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>329</u> 292	<u>445</u> 292	<u>345</u> 292		
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>469</u> 424	<u>538</u> 382	<u>582</u> 424	<u>465</u> 424	<u>581</u> 424	<u>481</u> 424		

213-302-0100	945-92						
213-302-0101	390 190 188 ,	2	17,8	<u>613</u> 491	<u>567</u> 491	<u>581</u> 491	
213-302-0102	390 90 188 , -	2	11,1	<u>340</u> 271	<u>357</u> 304	<u>320</u> 271	
213-302-0103	390 190 188 , -	2	17,8	<u>705</u> 580	<u>659</u> 580	<u>673</u> 580	

213-304-0100	945-92							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	2	19	<u>429</u> 292	<u>415</u> 292	<u>366</u> 292	<u>381</u> 292	
213-304-0102	- , 390 190 188 ,	2	19	<u>565</u> 424	<u>551</u> 424	<u>502</u> 424	<u>517</u> 424	

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>240</u> 219	<u>262</u> 187	<u>294</u> 219	<u>238</u> 219	<u>294</u> 219	<u>246</u> 219	
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>305</u> 281	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>303</u> 281	<u>358</u> 281	<u>311</u> 281	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	<u>357</u> 296	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>350</u> 296	<u>541</u> 296	<u>377</u> 296	

213-306.

					,							
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 658</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 657</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 689</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 708</u> 2 647							
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 346</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 344</u> 3 246	<u>3 399</u> 3 246	<u>3 352</u> 3 246	<u>3 391</u> 3 246	<u>3 385</u> 3 246

8.04-08-2023

146

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>286</u> 219	<u>279</u> 219	<u>256</u> 219	<u>263</u> 219
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>350</u> 281	<u>344</u> 281	<u>321</u> 281	<u>328</u> 281
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	<u>513</u> 296	<u>491</u> 296	<u>412</u> 296	<u>435</u> 296

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 677</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8		
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 362</u> 3 246	<u>3 369</u> 3 246

					,							
					,							
					,							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,986}{2\,918}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,092}{3\,998}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,296}{4\,198}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,511}{4\,408}$							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,836}{2\,773}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,310}{6\,138}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,316}{6\,138}$	$\frac{6\,349}{6\,138}$	$\frac{6\,344}{6\,138}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,998}{2\,932}$							
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\,665}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,663}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,671}{3\,557}$	$\frac{3\,711}{3\,557}$	$\frac{3\,704}{3\,557}$
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{3\,319}{3\,245}$							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{4\,498}{4\,397}$							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{4\,724}{4\,617}$							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{4\,959}{4\,848}$							

213-307.

213-306-0104	65 ,	2	1	11,6		
213-306-0105	90 ,	2	1	16		
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9		
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8		
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>6 325</u> 6 138	<u>6 331</u> 6 138
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8		
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 681</u> 3 557	<u>3 688</u> 3 557
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6		
213-306-0112	90 , -	2	1	16		
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9		
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8		

					,							
					,							
					,							
213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>65 837</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>65 428</u> 60 916	<u>77 844</u> 60 916	<u>67 167</u> 60 916	<u>76 058</u> 60 916	<u>74 615</u> 60 916
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>83 697</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>83 289</u> 78 321	<u>95 704</u> 78 321	<u>85 027</u> 78 321	<u>93 918</u> 78 321	<u>92 475</u> 78 321

213-309.

					,
					,
					,
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>39 187</u> 37 500

22.**221.****221-1.**

8.04-08-2023

150

213-307-0100	937-92	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>69 428</u> 60 916	<u>70 965</u> 60 916
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>87 288</u> 78 321	<u>88 825</u> 78 321

221-101.

					,					
					,					
					,					
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>8 449</u> 8 036	<u>9 172</u> 8 808	<u>9 172</u> 8 808	<u>8 410</u> 8 036	<u>8 576</u> 8 036	<u>9 007</u> 8 617

221-102.

					,					
					,					
					,					
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>29 003</u> 25 340	<u>37 821</u> 34 669	<u>37 821</u> 34 669	<u>28 590</u> 25 340	<u>41 129</u> 25 340	<u>30 346</u> 25 340

221-103.

221-101-0100	19804-2012						
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 286</u> 8 036	<u>8 791</u> 8 036	<u>8 938</u> 8 036

221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>39 358</u> 35 890	<u>39 139</u> 29 179	<u>32 113</u> 25 340	<u>34 182</u> 25 340

					,					
					,					
					,					
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	$\frac{78\,247}{74\,692}$					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	$\frac{103\,885}{99\,247}$	$\frac{112\,805}{108\,692}$	$\frac{112\,805}{108\,692}$	$\frac{103\,461}{99\,247}$	$\frac{116\,332}{99\,247}$	$\frac{105\,264}{99\,247}$
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	$\frac{118\,410}{113\,611}$	$\frac{127\,300}{123\,024}$	$\frac{127\,300}{123\,024}$	$\frac{117\,988}{113\,611}$	$\frac{130\,818}{113\,611}$	$\frac{119\,785}{113\,611}$

221-104.

					,					
					,					
					,					

221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489				
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>114 769</u> 110 327	<u>112 985</u> 99 247	<u>107 608</u> 99 247	<u>109 201</u> 99 247
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>129 257</u> 124 654	<u>127 481</u> 113 611	<u>122 121</u> 113 611	<u>123 709</u> 113 611

--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,					
					,					
					,					
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>62 579</u> 58 456	<u>71 422</u> 67 820	<u>71 422</u> 67 820	<u>62 158</u> 58 456	<u>74 932</u> 58 456	<u>63 947</u> 58 456
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>57 042</u> 52 985	<u>65 894</u> 62 358	<u>65 894</u> 62 358	<u>56 621</u> 52 985	<u>69 395</u> 52 985	<u>58 410</u> 52 985

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

					,					
					,					
					,					
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ') 937-92	3	1	2477	<u>107 723</u> 103 101	<u>116 556</u> 112 450	<u>116 556</u> 112 450	<u>107 306</u> 103 101	<u>119 943</u> 103 101	<u>109 076</u> 103 101
222-101-0200	12504-2015	3								

221-104-0100	956-93							
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>73 369</u> 69 441	<u>71 610</u> 58 456	<u>66 273</u> 58 456	<u>67 854</u> 58 456
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>67 843</u> 63 981	<u>66 073</u> 52 985	<u>60 736</u> 52 985	<u>62 318</u> 52 985

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>118 497</u> 114 068	<u>116 657</u> 103 101	<u>111 377</u> 103 101	<u>112 942</u> 103 101
222-101-0200	12504-2015	3						

					,					
					,					
					,					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107	<u>108 766</u> 99 107
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107	<u>108 766</u> 99 107
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161	<u>112 048</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161	<u>112 048</u> 106 161
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554	<u>99 098</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554	<u>99 098</u> 89 554

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>126 586</u> 99 107	<u>123 352</u> 99 107	<u>109 976</u> 99 107	<u>116 399</u> 99 107
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>126 586</u> 99 107	<u>123 352</u> 99 107	<u>109 976</u> 99 107	<u>116 399</u> 99 107
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554

					,					
					,					
					,					
222-101-0305		3	1	1350	<u>110 313</u> 106 696	<u>114 629</u> 111 744	<u>114 629</u> 111 744	<u>110 313</u> 106 696	<u>124 306</u> 106 696	<u>112 625</u> 106 696
222-101-0306		3	1	1340	<u>110 296</u> 106 696	<u>114 580</u> 111 707	<u>114 580</u> 111 707	<u>110 296</u> 106 696	<u>124 185</u> 106 696	<u>112 590</u> 106 696
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 994</u> 98 571	<u>111 827</u> 107 733	<u>111 827</u> 107 733	<u>103 994</u> 98 571	<u>129 388</u> 98 571	<u>108 189</u> 98 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 643</u> 107 857	<u>116 247</u> 113 242	<u>116 247</u> 113 242	<u>111 643</u> 107 857	<u>126 569</u> 107 857	<u>114 109</u> 107 857

222-101-0305		3	1	1350	<u>122 404</u> 106 696	<u>120 629</u> 106 696	<u>113 289</u> 106 696	<u>116 813</u> 106 696
222-101-0306		3	1	1340	<u>122 297</u> 106 696	<u>120 535</u> 106 696	<u>113 249</u> 106 696	<u>116 748</u> 106 696
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>125 937</u> 98 571	<u>122 716</u> 98 571	<u>109 394</u> 98 571	<u>115 791</u> 98 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>124 540</u> 107 857	<u>122 647</u> 107 857	<u>114 817</u> 107 857	<u>118 577</u> 107 857

					,					
					,					
					,					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 747</u> 107 857	<u>116 543</u> 113 466	<u>116 543</u> 113 466	<u>111 747</u> 107 857	<u>127 295</u> 107 857	<u>114 316</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>129 321</u> 123 393	<u>137 538</u> 133 003	<u>137 538</u> 133 003	<u>129 321</u> 123 393	<u>155 959</u> 123 393	<u>133 722</u> 123 393

222-102.

					,					
					,					
					,					
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>151 495</u> 146 324	<u>160 299</u> 155 648	<u>160 299</u> 155 648	<u>151 075</u> 146 324	<u>163 829</u> 146 324	<u>152 862</u> 146 324

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>125 182</u> 107 857	<u>123 210</u> 107 857	<u>115 053</u> 107 857	<u>118 970</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>152 338</u> 123 393	<u>148 960</u> 123 393	<u>134 986</u> 123 393	<u>141 696</u> 123 393

222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	¹ / 948-84	3	1	2500	<u>162 239</u> 157 262	<u>160 512</u> 146 324	<u>155 184</u> 146 324	<u>156 763</u> 146 324

					,					
					,					
					,					
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>143 485</u> 138 488	<u>152 396</u> 147 904	<u>152 396</u> 147 904	<u>143 075</u> 138 488	<u>155 528</u> 138 488	<u>144 819</u> 138 488
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>133 038</u> 128 085	<u>141 807</u> 137 375	<u>141 807</u> 137 375	<u>132 618</u> 128 085	<u>145 372</u> 128 085	<u>134 404</u> 128 085
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>138 175</u> 133 166	<u>146 982</u> 142 493	<u>146 982</u> 142 493	<u>137 755</u> 133 166	<u>150 494</u> 133 166	<u>139 539</u> 133 166
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>129 451</u> 124 535	<u>138 250</u> 133 857	<u>138 250</u> 133 857	<u>129 030</u> 124 535	<u>141 804</u> 124 535	<u>130 819</u> 124 535
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>169 260</u> 163 876	<u>178 092</u> 173 229	<u>178 092</u> 173 229	<u>168 839</u> 163 876	<u>181 598</u> 163 876	<u>170 626</u> 163 876
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>132 619</u> 127 664	<u>141 415</u> 136 983	<u>141 415</u> 136 983	<u>132 198</u> 127 664	<u>144 977</u> 127 664	<u>133 987</u> 127 664
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>135 743</u> 130 782	<u>144 526</u> 140 081	<u>144 526</u> 140 081	<u>135 326</u> 130 782	<u>147 993</u> 130 782	<u>137 100</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>78 639</u> 74 338	<u>87 435</u> 83 654	<u>87 435</u> 83 654	<u>78 220</u> 74 338	<u>90 948</u> 74 338	<u>80 002</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>85 474</u> 81 080	<u>94 328</u> 90 455	<u>94 328</u> 90 455	<u>85 054</u> 81 080	<u>97 828</u> 81 080	<u>86 843</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 681</u> 89 190	<u>102 508</u> 98 538	<u>102 508</u> 98 538	<u>93 260</u> 89 190	<u>106 034</u> 89 190	<u>95 049</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 287</u> 91 766	<u>105 114</u> 101 115	<u>105 114</u> 101 115	<u>95 867</u> 91 766	<u>108 636</u> 91 766	<u>97 655</u> 91 766

222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>154 344</u> 149 533	<u>152 289</u> 138 488	<u>147 087</u> 138 488	<u>148 628</u> 138 488
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>143 740</u> 138 983	<u>142 055</u> 128 085	<u>136 727</u> 128 085	<u>138 305</u> 128 085
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>148 922</u> 144 107	<u>147 181</u> 133 166	<u>141 859</u> 133 166	<u>143 436</u> 133 166
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>140 190</u> 135 470	<u>138 482</u> 124 535	<u>133 146</u> 124 535	<u>134 727</u> 124 535
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>180 037</u> 174 849	<u>178 280</u> 163 876	<u>172 950</u> 163 876	<u>174 529</u> 163 876
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>143 354</u> 138 596	<u>141 654</u> 127 664	<u>136 315</u> 127 664	<u>137 897</u> 127 664
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>146 459</u> 141 690	<u>144 699</u> 130 782	<u>139 407</u> 130 782	<u>140 975</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>89 372</u> 85 266	<u>87 638</u> 74 338	<u>82 320</u> 74 338	<u>83 896</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>96 277</u> 92 078	<u>94 506</u> 81 080	<u>89 169</u> 81 080	<u>90 750</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>104 452</u> 100 156	<u>102 712</u> 89 190	<u>97 376</u> 89 190	<u>98 957</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 058</u> 102 733	<u>105 315</u> 91 766	<u>99 980</u> 91 766	<u>101 561</u> 91 766

					,					
					,					
					,					
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>86 407</u> 82 006	<u>95 257</u> 91 377	<u>95 257</u> 91 377	<u>85 987</u> 82 006	<u>98 745</u> 82 006	<u>87 773</u> 82 006
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>126 938</u> 122 061	<u>135 777</u> 131 419	<u>135 777</u> 131 419	<u>126 519</u> 122 061	<u>139 262</u> 122 061	<u>128 304</u> 122 061

222-103.

					,					
					,					
					,					
222-103-0500	13015-2012	3								
222-103-0501	, 1-2 ⁷ 13015-2012	3	1	3092	<u>282 917</u> 275 388	<u>296 179</u> 289 266	<u>296 179</u> 289 266	<u>282 398</u> 275 388	<u>298 171</u> 275 388	<u>284 607</u> 275 388
222-103-0502	, 4 ⁷ 13015-2012	3	1	4287	<u>274 684</u> 265 640	<u>286 579</u> 278 466	<u>286 579</u> 278 466	<u>273 964</u> 265 640	<u>295 834</u> 265 640	<u>277 027</u> 265 640
222-103-0503	, 5-6 ⁷ 13015-2012	3	1	5263	<u>265 109</u> 254 860	<u>276 987</u> 267 913	<u>276 987</u> 267 913	<u>264 225</u> 254 860	<u>291 074</u> 254 860	<u>267 985</u> 254 860
222-103-0504	, 1-2 ⁸ 13015-2012	3	1	3092	<u>287 802</u> 280 215	<u>297 912</u> 290 979	<u>297 912</u> 290 979	<u>287 282</u> 280 215	<u>303 056</u> 280 215	<u>289 491</u> 280 215

222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>97 205</u> 92 999	<u>95 427</u> 82 006	<u>90 097</u> 82 006	<u>91 676</u> 82 006
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 722</u> 133 039	<u>135 948</u> 122 061	<u>130 624</u> 122 061	<u>132 202</u> 122 061

222-103-0500	13015-2012	3						
222-103-0501	, 1-2 ⁷ 13015-2012	3	1	3092	<u>301 777</u> 291 668	<u>294 069</u> 275 388	<u>287 479</u> 275 388	<u>289 432</u> 275 388
222-103-0502	, 4 ⁷ 13015-2012	3	1	4287	<u>293 217</u> 280 686	<u>290 146</u> 265 640	<u>281 010</u> 265 640	<u>283 717</u> 265 640
222-103-0503	, 5-6 ⁷ 13015-2012	3	1	5263	<u>284 664</u> 270 173	<u>284 091</u> 254 860	<u>272 874</u> 254 860	<u>276 198</u> 254 860
222-103-0504	, 1-2 ⁸ 13015-2012	3	1	3092	<u>302 965</u> 292 842	<u>298 954</u> 280 215	<u>292 364</u> 280 215	<u>294 317</u> 280 215

					,					
					,					
					,					
222-103-0505	8 4 13015-2012	3	1	4490	<u>251 461</u> 242 418	<u>260 687</u> 252 657	<u>260 687</u> 252 657	<u>250 706</u> 242 418	<u>273 612</u> 242 418	<u>253 914</u> 242 418
222-103-0506	8 5 13015-2012	3	1	4907	<u>295 235</u> 285 110	<u>304 643</u> 295 633	<u>304 643</u> 295 633	<u>294 411</u> 285 110	<u>319 444</u> 285 110	<u>297 917</u> 285 110
222-103-0507	8 6 13015-2012	3	1	5600	<u>241 280</u> 230 859	<u>250 284</u> 241 157	<u>250 284</u> 241 157	<u>240 339</u> 230 859	<u>268 908</u> 230 859	<u>244 340</u> 230 859

222-104.

					,					
					,					
					,					
222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0104	30, 18980-2015 60 /	3	1	2500	<u>152 845</u> 147 823					
222-104-0300	13015-2012	3								

222-103-0505	8 4 13015-2012	3	1	4490	<u>267 080</u> 254 430	<u>267 655</u> 242 418	<u>258 086</u> 242 418	<u>260 921</u> 242 418
222-103-0506	8 5 13015-2012	3	1	4907	<u>311 512</u> 297 455	<u>312 934</u> 285 110	<u>302 476</u> 285 110	<u>305 574</u> 285 110
222-103-0507	8 6 13015-2012	3	1	5600	<u>257 824</u> 242 939	<u>261 478</u> 230 859	<u>249 543</u> 230 859	<u>253 079</u> 230 859

222-104-0100	18980-2015	3						
222-104-0104	30, 18980-2015 60 /	3	1	2500				
222-104-0300	13015-2012	3						

					,					
					,					
					,					
222-104-0301	5,2 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>184 933</u> 179 361	<u>193 760</u> 188 709	<u>193 760</u> 188 709	<u>184 513</u> 179 361	<u>197 282</u> 179 361	<u>186 301</u> 179 361
222-104-0302	7,2 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>213 802</u> 207 875	<u>222 626</u> 217 223	<u>222 626</u> 217 223	<u>213 380</u> 207 875	<u>226 195</u> 207 875	<u>215 174</u> 207 875
222-104-0304	3 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>64 973</u> 61 679					
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>177 671</u> 172 199	<u>186 473</u> 181 520	<u>186 473</u> 181 520	<u>177 253</u> 172 199	<u>189 971</u> 172 199	<u>179 034</u> 172 199
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>166 669</u> 161 334	<u>175 437</u> 170 620	<u>175 437</u> 170 620	<u>166 251</u> 161 334	<u>178 944</u> 161 334	<u>168 029</u> 161 334
222-104-0500	60 / 18980-2015 ,									
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II		1	1000	<u>40 762</u> 38 929	<u>44 293</u> 42 668	<u>44 293</u> 42 668	<u>40 594</u> 38 929	<u>45 695</u> 38 929	<u>41 308</u> 38 929

222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>195 704</u> 190 328	<u>193 961</u> 179 361	<u>188 626</u> 179 361	<u>190 207</u> 179 361
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>224 572</u> 218 842	<u>222 862</u> 207 875	<u>217 508</u> 207 875	<u>219 094</u> 207 875
222-104-0304	3 / 450 13015-2012	3	1	2493				
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>188 411</u> 183 133	<u>186 663</u> 172 199	<u>181 350</u> 172 199	<u>182 924</u> 172 199
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>177 368</u> 172 227	<u>175 643</u> 161 334	<u>170 340</u> 161 334	<u>171 911</u> 161 334
222-104-0500	60 / 18980-2015 ,							
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II		1	1000	<u>45 972</u> 43 315	<u>44 369</u> 38 929	<u>42 237</u> 38 929	<u>42 869</u> 38 929

					,					
					,					
					,					
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II		1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>48 487</u> 46 703	<u>48 487</u> 46 703	<u>44 418</u> 42 589	<u>50 030</u> 42 589	<u>45 204</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II		1	825	<u>34 288</u> 32 768	<u>37 201</u> 35 853	<u>37 201</u> 35 853	<u>34 150</u> 32 768	<u>38 358</u> 32 768	<u>34 739</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I		1	500	<u>21 646</u> 20 714	<u>23 412</u> 22 584	<u>23 412</u> 22 584	<u>21 562</u> 20 714	<u>24 113</u> 20 714	<u>21 919</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I		1	675	<u>28 029</u> 26 786	<u>30 413</u> 29 310	<u>30 413</u> 29 310	<u>27 916</u> 26 786	<u>31 359</u> 26 786	<u>28 398</u> 26 786

222-2. ,
222-202.

					,					
					,					
					,					
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>213 927</u> 207 975	<u>222 823</u> 217 398	<u>222 823</u> 217 398	<u>213 502</u> 207 975	<u>226 409</u> 207 975	<u>215 310</u> 207 975

222-203.

222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II		1	1100	<u>50 335</u> 47 415	<u>48 571</u> 42 589	<u>46 226</u> 42 589	<u>46 921</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II		1	825	<u>38 587</u> 36 387	<u>37 264</u> 32 768	<u>35 505</u> 32 768	<u>36 026</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I		1	500	<u>24 251</u> 22 908	<u>23 449</u> 20 714	<u>22 384</u> 20 714	<u>22 699</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I		1	675	<u>31 546</u> 29 747	<u>30 464</u> 26 786	<u>29 025</u> 26 786	<u>29 452</u> 26 786

222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>224 784</u> 219 030	<u>223 052</u> 207 975	<u>217 660</u> 207 975	<u>219 258</u> 207 975

					,					
					,					
					,					
222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{2\ 128}{2\ 036}$	$\frac{2\ 305}{2\ 223}$	$\frac{2\ 305}{2\ 223}$	$\frac{2\ 120}{2\ 036}$	$\frac{2\ 375}{2\ 036}$	$\frac{2\ 156}{2\ 036}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{2\ 076}{1\ 991}$	$\frac{2\ 235}{2\ 159}$	$\frac{2\ 235}{2\ 159}$	$\frac{2\ 069}{1\ 991}$	$\frac{2\ 298}{1\ 991}$	$\frac{2\ 101}{1\ 991}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{2\ 803}{2\ 679}$	$\frac{3\ 041}{2\ 931}$	$\frac{3\ 041}{2\ 931}$	$\frac{2\ 792}{2\ 679}$	$\frac{3\ 136}{2\ 679}$	$\frac{2\ 840}{2\ 679}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{7\ 159}{6\ 946}$			$\frac{6\ 853}{5\ 729}$		$\frac{8\ 536}{5\ 729}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{9\ 034}{8\ 748}$			$\frac{8\ 370}{7\ 216}$		$\frac{10\ 053}{7\ 216}$
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 ^{,8}	2	1	303	$\frac{12\ 188}{11\ 634}$	$\frac{13\ 270}{12\ 779}$	$\frac{13\ 270}{12\ 779}$	$\frac{12\ 137}{11\ 634}$	$\frac{13\ 683}{11\ 634}$	$\frac{12\ 353}{11\ 634}$
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 ^{,6}	2	1	314	$\frac{9\ 104}{8\ 671}$					
222-203-0404	949-92 ^{,8}	2	1	314	$\frac{10\ 280}{9\ 734}$	$\frac{11\ 404}{10\ 924}$	$\frac{11\ 404}{10\ 924}$	$\frac{10\ 227}{9\ 734}$	$\frac{11\ 829}{9\ 734}$	$\frac{10\ 451}{9\ 734}$

222-203-0100	13015-2012							
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{2\,344}{2\,255}$	$\frac{2\,309}{2\,036}$	$\frac{2\,202}{2\,036}$	$\frac{2\,234}{2\,036}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{2\,270}{2\,188}$	$\frac{2\,239}{1\,991}$	$\frac{2\,143}{1\,991}$	$\frac{2\,171}{1\,991}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{3\,094}{2\,975}$	$\frac{3\,046}{2\,679}$	$\frac{2\,903}{2\,679}$	$\frac{2\,945}{2\,679}$
222-203-0104	6.2		1	90		$\frac{10\,519}{5\,729}$	$\frac{9\,320}{5\,729}$	$\frac{9\,050}{5\,729}$
222-203-0105	6.4		1	134		$\frac{12\,036}{7\,216}$	$\frac{10\,836}{7\,216}$	$\frac{10\,567}{7\,216}$
222-203-0300	949-92	2						
222-203-0303	949-92 ^{, 8}	2	1	303	$\frac{13\,508}{12\,977}$	$\frac{13\,281}{11\,634}$	$\frac{12\,635}{11\,634}$	$\frac{12\,826}{11\,634}$
222-203-0400	949-92	2						
222-203-0403	949-92 ^{, 6}	2	1	314				
222-203-0404	949-92 ^{, 8}	2	1	314	$\frac{11\,616}{11\,095}$	$\frac{11\,276}{9\,834}$	$\frac{10\,743}{9\,734}$	$\frac{10\,941}{9\,734}$

					,					
					,					
					,					
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>9 023</u> 8 579					

222-3. , ,
222-301. , ,

					,					
					,					
					,					
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 187</u> 6 979	<u>7 568</u> 7 378	<u>7 568</u> 7 378	<u>7 171</u> 6 979	<u>7 636</u> 6 979	<u>7 236</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 837</u> 15 050	<u>17 490</u> 16 794	<u>17 490</u> 16 794	<u>15 763</u> 15 050	<u>18 028</u> 15 050	<u>16 080</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 971</u> 10 473	<u>11 934</u> 11 492	<u>11 934</u> 11 492	<u>10 925</u> 10 473	<u>12 318</u> 10 473	<u>11 120</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2								

222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329				

222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{7\,649}{7\,447}$	$\frac{7\,515}{6\,979}$	$\frac{7\,321}{6\,979}$	$\frac{7\,378}{6\,979}$
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{17\,849}{17\,096}$	$\frac{17\,439}{15\,050}$	$\frac{16\,492}{15\,050}$	$\frac{16\,773}{15\,050}$
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	$\frac{12\,146}{11\,669}$	$\frac{11\,956}{10\,473}$	$\frac{11\,374}{10\,473}$	$\frac{11\,546}{10\,473}$
222-301-0300	9818-2015	2						

8.04-08-2023

					,					
					,					
					,					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 400</u> 10 815	<u>12 480</u> 11 966	<u>12 480</u> 11 966	<u>11 344</u> 10 815	<u>13 043</u> 10 815	<u>11 582</u> 10 815

222-302.

					,						
					,						
					,						
222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>42 489</u> 40 804	<u>45 578</u> 44 075	<u>45 578</u> 44 075	<u>42 342</u> 40 804	<u>46 805</u> 40 804	<u>42 967</u> 40 804	<u>46 259</u> 44 642
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>33 791</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>33 812</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>52 069</u> 50 000	<u>55 865</u> 54 020	<u>55 865</u> 54 020	<u>51 888</u> 50 000	<u>57 372</u> 50 000	<u>52 656</u> 50 000	<u>56 701</u> 54 716
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>33 998</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121	

222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 722</u> 12 165	<u>12 601</u> 10 815	<u>11 891</u> 10 815	<u>12 102</u> 10 815

222-302-0100	961-93						
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>45 645</u> 40 804	<u>43 780</u> 40 804	<u>44 332</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>55 946</u> 50 000	<u>53 655</u> 50 000	<u>54 334</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121

					,						
					,						
					,						
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>64 157</u> 61 607	<u>68 835</u> 66 562	<u>68 835</u> 66 562	<u>63 934</u> 61 607	<u>70 694</u> 61 607	<u>64 881</u> 61 607	<u>69 866</u> 67 419
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>34 080</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>133 368</u> 128 304	<u>141 878</u> 137 951	<u>141 878</u> 137 951	<u>133 368</u> 128 304	<u>146 096</u> 128 304	<u>134 778</u> 128 304	<u>144 203</u> 128 304

225.

225-1.

225-101.

					,					
					,					
					,					
225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 504</u> 7 239	<u>7 963</u> 7 725	<u>7 963</u> 7 725	<u>7 482</u> 7 239	<u>8 145</u> 7 239	<u>7 575</u> 7 239

8.04-08-2023

180

222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>68 936</u> 61 607	<u>66 112</u> 61 607	<u>66 948</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>142 673</u> 128 304	<u>135 483</u> 128 304	<u>138 804</u> 128 304

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 064</u> 7 809	<u>7 972</u> 7 239	<u>7 695</u> 7 239	<u>7 777</u> 7 239

					,					
					,					
					,					
225-101-0102	7-6		1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219	<u>19 397</u> 15 219	<u>19 153</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 200</u> 15 495	<u>17 542</u> 16 916	<u>17 542</u> 16 916	<u>16 137</u> 15 495	<u>18 075</u> 15 495	<u>16 408</u> 15 495
225-101-0104	10-3		1	200	<u>14 631</u> 14 188	<u>15 337</u> 14 935	<u>15 337</u> 14 935	<u>14 597</u> 14 188	<u>15 618</u> 14 188	<u>14 740</u> 14 188
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 945</u> 13 239	<u>15 357</u> 14 735	<u>15 357</u> 14 735	<u>13 877</u> 13 239	<u>15 918</u> 13 239	<u>14 163</u> 13 239
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 167</u> 19 118	<u>22 330</u> 21 406	<u>22 330</u> 21 406	<u>20 066</u> 19 118	<u>23 127</u> 19 118	<u>20 495</u> 19 118
225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 036</u> 20 883	<u>24 366</u> 23 351	<u>24 366</u> 23 351	<u>21 925</u> 20 883	<u>25 292</u> 20 883	<u>22 396</u> 20 883
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 169</u> 27 473	<u>32 775</u> 31 286	<u>32 775</u> 31 286	<u>29 001</u> 27 473	<u>34 103</u> 27 473	<u>29 716</u> 27 473
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 680</u> 30 970	<u>36 141</u> 34 634	<u>36 141</u> 34 634	<u>32 516</u> 30 970	<u>37 515</u> 30 970	<u>33 216</u> 30 970
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>43 678</u> 41 162	<u>48 904</u> 46 696	<u>48 904</u> 46 696	<u>43 429</u> 41 162	<u>50 980</u> 41 162	<u>44 487</u> 41 162
225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 705</u> 13 445					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 388</u> 15 772					
225-101-0200	8020-2016									

225-101-0102	7-6		1	250	<u>20 114</u> 15 219	<u>19 606</u> 15 219	<u>19 379</u> 15 219	<u>18 657</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 838</u> 17 162	<u>17 571</u> 15 495	<u>16 761</u> 15 495	<u>17 001</u> 15 495
225-101-0104	10-3		1	200	<u>15 493</u> 15 065	<u>15 352</u> 14 188	<u>14 926</u> 14 188	<u>15 052</u> 14 188
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 668</u> 14 994	<u>15 387</u> 13 239	<u>14 535</u> 13 239	<u>14 787</u> 13 239
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 752</u> 21 750	<u>22 518</u> 19 657	<u>20 954</u> 19 118	<u>21 431</u> 19 118
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 880</u> 23 779	<u>24 416</u> 20 883	<u>23 010</u> 20 883	<u>23 426</u> 20 883
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>33 478</u> 31 860	<u>33 088</u> 28 373	<u>30 481</u> 27 473	<u>31 276</u> 27 473
225-101-0110	20-6		1	980	<u>36 903</u> 35 269	<u>36 215</u> 30 970	<u>34 126</u> 30 970	<u>34 745</u> 30 970
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 055</u> 47 654	<u>49 016</u> 41 162	<u>45 862</u> 41 162	<u>46 796</u> 41 162
225-101-0114	15-3		1	320				
225-101-0115	20-3		1	1575				
225-101-0200	8020-2016							

					,					
					,					
					,					
225-101-0201	6		1	50	<u>7 809</u> 7 649	<u>7 986</u> 7 836	<u>7 986</u> 7 836	<u>7 801</u> 7 649	<u>8 056</u> 7 649	<u>7 837</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>24 016</u> 23 124	<u>25 632</u> 24 833	<u>25 632</u> 24 833	<u>23 941</u> 23 124	<u>26 236</u> 23 124	<u>24 262</u> 23 124
225-101-0602	15		1	950	<u>35 187</u> 33 487	<u>38 598</u> 37 096	<u>38 598</u> 37 096	<u>35 027</u> 33 487	<u>39 874</u> 33 487	<u>35 706</u> 33 487
225-101-0603	20		1	1480	<u>58 129</u> 55 442	<u>63 355</u> 60 976	<u>63 355</u> 60 976	<u>57 881</u> 55 442	<u>65 431</u> 55 442	<u>58 938</u> 55 442
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 780</u> 18 220	<u>21 071</u> 20 546	<u>21 071</u> 20 546	<u>20 122</u> 19 587	<u>21 397</u> 19 587	<u>20 300</u> 19 587
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 561</u> 17 015	<u>18 443</u> 17 950	<u>18 443</u> 17 950	<u>17 519</u> 17 015	<u>18 794</u> 17 015	<u>17 697</u> 17 015
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 749</u> 31 442	<u>35 218</u> 34 052	<u>35 218</u> 34 052	<u>32 635</u> 31 442	<u>36 104</u> 31 442	<u>33 120</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 195</u> 30 895	<u>34 596</u> 33 438	<u>34 596</u> 33 438	<u>32 081</u> 30 895	<u>35 550</u> 30 895	<u>32 566</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>45 618</u> 44 362	<u>47 490</u> 46 343	<u>47 490</u> 46 343	<u>45 529</u> 44 362	<u>48 233</u> 44 362	<u>45 908</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>44 218</u> 42 978	<u>46 089</u> 44 960	<u>46 089</u> 44 960	<u>44 128</u> 42 978	<u>46 832</u> 42 978	<u>44 507</u> 42 978

225-101-0201	6		1	50	<u>8 025</u> 7 869	<u>7 990</u> 7 649	<u>7 883</u> 7 649	<u>7 915</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>25 955</u> 25 098	<u>25 752</u> 23 448	<u>24 621</u> 23 124	<u>24 965</u> 23 124
225-101-0602	15		1	950	<u>39 280</u> 37 655	<u>38 851</u> 34 171	<u>36 464</u> 33 487	<u>37 189</u> 33 487
225-101-0603	20		1	1480	<u>64 506</u> 61 934	<u>63 467</u> 55 442	<u>60 313</u> 55 442	<u>61 248</u> 55 442
225-101-0605	10-1		1	250	<u>21 241</u> 20 684	<u>21 169</u> 19 887	<u>20 478</u> 19 587	<u>20 690</u> 19 587
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 638</u> 18 112	<u>18 462</u> 17 015	<u>17 930</u> 17 015	<u>18 087</u> 17 015
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 679</u> 34 425	<u>35 484</u> 32 258	<u>33 603</u> 31 442	<u>34 181</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>35 125</u> 33 878	<u>34 647</u> 30 895	<u>33 198</u> 30 895	<u>33 627</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>47 902</u> 46 687	<u>47 530</u> 44 362	<u>46 400</u> 44 362	<u>46 735</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 501</u> 45 303	<u>46 129</u> 42 978	<u>45 000</u> 42 978	<u>45 334</u> 42 978

					,					
					,					
					,					
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>66 775</u> 64 120	<u>71 648</u> 69 280	<u>71 648</u> 69 280	<u>66 543</u> 64 120	<u>73 583</u> 64 120	<u>67 529</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>63 283</u> 60 670	<u>68 156</u> 65 830	<u>68 156</u> 65 830	<u>63 052</u> 60 670	<u>70 092</u> 60 670	<u>64 038</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>81 677</u> 79 089	<u>85 915</u> 83 576	<u>85 915</u> 83 576	<u>81 476</u> 79 089	<u>87 598</u> 79 089	<u>82 333</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>80 597</u> 78 021	<u>84 835</u> 82 509	<u>84 835</u> 82 509	<u>80 396</u> 78 021	<u>86 517</u> 78 021	<u>81 253</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>97 641</u> 94 755	<u>102 161</u> 99 542	<u>102 161</u> 99 542	<u>97 426</u> 94 755	<u>103 956</u> 94 755	<u>98 341</u> 94 755
225-101-0620	10		1	800	<u>56 435</u> 54 686	<u>59 260</u> 57 677	<u>59 260</u> 57 677	<u>56 301</u> 54 686	<u>60 382</u> 54 686	<u>56 872</u> 54 686
225-101-0621	6		1	2260	<u>146 331</u> 141 545	<u>154 311</u> 149 995	<u>154 311</u> 149 995	<u>145 951</u> 141 545	<u>157 481</u> 141 545	<u>147 566</u> 141 545
225-101-0622	10		1	2480	<u>124 610</u> 120 157					

225-102.

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>72 721</u> 70 174	<u>71 752</u> 64 120	<u>68 811</u> 64 120	<u>69 683</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>69 229</u> 66 724	<u>68 261</u> 60 670	<u>65 320</u> 60 670	<u>66 191</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>86 848</u> 84 353	<u>86 005</u> 79 089	<u>83 448</u> 79 089	<u>84 206</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>85 768</u> 83 285	<u>84 925</u> 78 021	<u>82 368</u> 78 021	<u>83 126</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>103 156</u> 100 370	<u>102 258</u> 94 755	<u>99 530</u> 94 755	<u>100 338</u> 94 755
225-101-0620	10		1	800	<u>59 882</u> 58 195	<u>59 320</u> 54 686	<u>57 615</u> 54 686	<u>58 120</u> 54 686
225-101-0621	6		1	2260	<u>156 068</u> 151 458	<u>154 482</u> 141 545	<u>149 665</u> 141 545	<u>151 093</u> 141 545
225-101-0622	10		1	2480				

					,					
					,					
					,					
225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>105 874</u> 98 544	<u>121 764</u> 115 371	<u>121 764</u> 115 371	<u>105 118</u> 98 544	<u>128 075</u> 98 544	<u>108 333</u> 98 544
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>158 710</u> 147 783	<u>182 369</u> 172 836	<u>182 369</u> 172 836	<u>157 584</u> 147 783	<u>191 764</u> 147 783	<u>162 371</u> 147 783
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>211 545</u> 197 021	<u>242 972</u> 230 301	<u>242 972</u> 230 301	<u>210 050</u> 197 021	<u>255 453</u> 197 021	<u>216 409</u> 197 021
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>126 313</u> 117 525	<u>145 381</u> 137 717	<u>145 381</u> 137 717	<u>125 406</u> 117 525	<u>152 954</u> 117 525	<u>129 264</u> 117 525
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>192 255</u> 179 040	<u>220 857</u> 209 328	<u>220 857</u> 209 328	<u>190 894</u> 179 040	<u>232 216</u> 179 040	<u>196 681</u> 179 040
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>256 343</u> 238 723	<u>294 479</u> 279 108	<u>294 479</u> 279 108	<u>254 529</u> 238 723	<u>309 625</u> 238 723	<u>262 245</u> 238 723
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>152 234</u> 141 788	<u>174 833</u> 165 720	<u>174 833</u> 165 720	<u>151 158</u> 141 788	<u>183 808</u> 141 788	<u>155 731</u> 141 788
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>230 944</u> 215 246	<u>264 843</u> 251 143	<u>264 843</u> 251 143	<u>229 331</u> 215 246	<u>278 306</u> 215 246	<u>236 190</u> 215 246
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>303 776</u> 285 662	<u>408 149</u> 285 662	<u>455 147</u> 285 662	<u>302 875</u> 285 662	<u>367 105</u> 285 662	<u>312 118</u> 285 662
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>194 413</u> 181 038	<u>223 368</u> 211 700	<u>223 368</u> 211 700	<u>193 035</u> 181 038	<u>234 867</u> 181 038	<u>198 894</u> 181 038

225-102-0100	20 13015-2012							
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>125 263</u> 118 283	<u>122 105</u> 98 544	<u>112 514</u> 98 544	<u>115 356</u> 98 544
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>187 578</u> 177 173	<u>182 875</u> 147 783	<u>168 596</u> 147 783	<u>172 827</u> 147 783
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>249 892</u> 236 062	<u>243 645</u> 197 021	<u>224 677</u> 197 021	<u>230 297</u> 197 021
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>149 580</u> 141 213	<u>145 789</u> 117 525	<u>134 280</u> 117 525	<u>137 690</u> 117 525
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>227 155</u> 214 572	<u>221 470</u> 179 040	<u>204 206</u> 179 040	<u>209 321</u> 179 040
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>302 877</u> 286 099	<u>295 296</u> 238 723	<u>272 278</u> 238 723	<u>279 098</u> 238 723
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>179 809</u> 169 863	<u>175 317</u> 141 788	<u>161 677</u> 141 788	<u>165 718</u> 141 788
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>272 308</u> 257 357	<u>265 569</u> 215 246	<u>245 109</u> 215 246	<u>251 171</u> 215 246
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>358 019</u> 285 662	<u>350 773</u> 285 662	<u>324 337</u> 285 662	<u>332 170</u> 285 662
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>229 744</u> 217 008	<u>223 988</u> 181 038	<u>206 512</u> 181 038	<u>211 690</u> 181 038

					,					
					,					
					,					
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>298 759</u> 278 612	<u>342 192</u> 324 605	<u>342 192</u> 324 605	<u>296 693</u> 278 612	<u>359 441</u> 278 612	<u>305 481</u> 278 612
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>400 043</u> 373 159	<u>457 953</u> 434 483	<u>457 953</u> 434 483	<u>397 287</u> 373 159	<u>480 952</u> 373 159	<u>409 005</u> 373 159
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>241 874</u> 225 236	<u>277 892</u> 263 376	<u>277 892</u> 263 376	<u>240 160</u> 225 236	<u>292 195</u> 225 236	<u>247 448</u> 225 236
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>373 634</u> 348 684	<u>427 308</u> 405 521	<u>427 308</u> 405 521	<u>371 081</u> 348 684	<u>448 624</u> 348 684	<u>381 941</u> 348 684
225-102-0146	1		1	1000	<u>26 514</u> 24 850	<u>30 046</u> 28 589	<u>30 046</u> 28 589	<u>26 346</u> 24 850	<u>31 448</u> 24 850	<u>27 061</u> 24 850
225-102-0147	2		1	1500	<u>38 341</u> 35 862	<u>43 638</u> 41 471	<u>43 638</u> 41 471	<u>38 089</u> 35 862	<u>45 742</u> 35 862	<u>39 161</u> 35 862
225-102-0148	3		1	700	<u>21 613</u> 20 412	<u>24 085</u> 23 029	<u>24 085</u> 23 029	<u>21 495</u> 20 412	<u>25 066</u> 20 412	<u>21 995</u> 20 412
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>139 016</u> 129 538	<u>159 497</u> 151 225	<u>159 497</u> 151 225	<u>138 042</u> 129 538	<u>167 630</u> 129 538	<u>142 185</u> 129 538
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>189 022</u> 176 386	<u>216 212</u> 205 178	<u>216 212</u> 205 178	<u>187 729</u> 176 386	<u>227 010</u> 176 386	<u>193 230</u> 176 386
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>172 915</u> 161 279	<u>197 986</u> 187 828	<u>197 986</u> 187 828	<u>171 722</u> 161 279	<u>207 943</u> 161 279	<u>176 795</u> 161 279

225-102-0142	9.302		1	12300	<u>351 756</u> 332 567	<u>343 122</u> 278 612	<u>316 908</u> 278 612	<u>324 675</u> 278 612
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>470 705</u> 445 099	<u>459 194</u> 373 159	<u>424 241</u> 373 159	<u>434 597</u> 373 159
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>285 823</u> 269 979	<u>278 663</u> 225 236	<u>256 924</u> 225 236	<u>263 365</u> 225 236
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>439 127</u> 415 360	<u>428 457</u> 348 684	<u>396 062</u> 348 684	<u>405 661</u> 348 684
225-102-0146	1		1	1000	<u>30 823</u> 29 237	<u>30 121</u> 24 850	<u>27 990</u> 24 850	<u>28 621</u> 24 850
225-102-0147	2		1	1500	<u>44 804</u> 42 442	<u>43 751</u> 35 862	<u>40 554</u> 35 862	<u>41 502</u> 35 862
225-102-0148	3		1	700	<u>24 629</u> 23 482	<u>24 138</u> 20 412	<u>22 646</u> 20 412	<u>23 088</u> 20 412
225-102-0200	20 13015-2012							
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>164 006</u> 154 980	<u>159 935</u> 129 538	<u>147 574</u> 129 538	<u>151 236</u> 129 538
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>222 199</u> 210 163	<u>216 794</u> 176 386	<u>200 383</u> 176 386	<u>205 246</u> 176 386
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>203 507</u> 192 424	<u>198 523</u> 161 279	<u>183 391</u> 161 279	<u>187 874</u> 161 279

					,					
					,					
					,					
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>231 298</u> 215 730	<u>264 844</u> 251 254	<u>264 844</u> 251 254	<u>229 702</u> 215 730	<u>278 166</u> 215 730	<u>236 490</u> 215 730
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>216 249</u> 201 670	<u>247 676</u> 234 949	<u>247 676</u> 234 949	<u>214 754</u> 201 670	<u>260 157</u> 201 670	<u>221 113</u> 201 670
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>289 290</u> 269 929	<u>330 957</u> 314 053	<u>330 957</u> 314 053	<u>287 307</u> 269 929	<u>347 505</u> 269 929	<u>295 738</u> 269 929
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>284 316</u> 265 285	<u>325 278</u> 308 661	<u>325 278</u> 308 661	<u>282 367</u> 265 285	<u>341 545</u> 265 285	<u>290 655</u> 265 285
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>380 270</u> 354 836	<u>435 003</u> 412 795	<u>435 003</u> 412 795	<u>377 666</u> 354 836	<u>456 739</u> 354 836	<u>388 740</u> 354 836
225-102-0209	5		1	4000	<u>95 947</u> 89 409	<u>110 071</u> 104 366	<u>110 071</u> 104 366	<u>95 275</u> 89 409	<u>115 681</u> 89 409	<u>98 133</u> 89 409
225-102-0210	6		1	4600	<u>112 311</u> 104 770	<u>128 555</u> 121 970	<u>128 555</u> 121 970	<u>111 539</u> 104 770	<u>135 006</u> 104 770	<u>114 825</u> 104 770
225-102-0211	7		1	5900	<u>140 718</u> 131 085	<u>161 552</u> 153 147	<u>161 552</u> 153 147	<u>139 727</u> 131 085	<u>169 826</u> 131 085	<u>143 943</u> 131 085
225-102-0212	8		1	7600	<u>186 275</u> 173 806	<u>213 112</u> 202 225	<u>213 112</u> 202 225	<u>184 998</u> 173 806	<u>223 770</u> 173 806	<u>190 428</u> 173 806

225-104.

225-102-0204	2.400		1	9500	<u>272 231</u> 257 403	<u>265 562</u> 215 730	<u>245 315</u> 215 730	<u>251 314</u> 215 730
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>254 596</u> 240 710	<u>248 349</u> 201 670	<u>229 381</u> 201 670	<u>235 001</u> 201 670
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>340 132</u> 321 691	<u>331 850</u> 269 929	<u>306 701</u> 269 929	<u>314 152</u> 269 929
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>334 297</u> 316 169	<u>326 155</u> 265 285	<u>301 432</u> 265 285	<u>308 757</u> 265 285
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>447 055</u> 422 828	<u>436 175</u> 354 836	<u>403 140</u> 354 836	<u>412 928</u> 354 836
225-102-0209	5		1	4000	<u>113 181</u> 106 955	<u>110 374</u> 89 409	<u>101 849</u> 89 409	<u>104 375</u> 89 409
225-102-0210	6		1	4600	<u>132 131</u> 124 948	<u>128 903</u> 104 770	<u>119 099</u> 104 770	<u>122 004</u> 104 770
225-102-0211	7		1	5900	<u>166 140</u> 156 966	<u>161 998</u> 131 085	<u>149 424</u> 131 085	<u>153 150</u> 131 085
225-102-0212	8		1	7600	<u>219 021</u> 207 144	<u>213 686</u> 173 806	<u>197 489</u> 173 806	<u>202 288</u> 173 806

					,					
					,					
					,					
225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>30 307</u> 29 408	<u>31 720</u> 30 904	<u>31 720</u> 30 904	<u>30 240</u> 29 408	<u>32 281</u> 29 408	<u>30 526</u> 29 408
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>194 888</u> 188 527	<u>205 481</u> 199 745	<u>205 481</u> 199 745	<u>194 384</u> 188 527	<u>209 688</u> 188 527	<u>196 527</u> 188 527
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>298 509</u> 288 895	<u>314 399</u> 305 721	<u>314 399</u> 305 721	<u>297 753</u> 288 895	<u>320 710</u> 288 895	<u>300 968</u> 288 895
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>389 639</u> 377 054	<u>410 473</u> 399 115	<u>410 473</u> 399 115	<u>388 648</u> 377 054	<u>418 746</u> 377 054	<u>392 863</u> 377 054
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>49 654</u> 48 390	<u>51 420</u> 50 260	<u>51 420</u> 50 260	<u>49 570</u> 48 390	<u>52 121</u> 48 390	<u>49 927</u> 48 390
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>52 417</u> 50 580	<u>55 595</u> 53 946	<u>55 595</u> 53 946	<u>52 266</u> 50 580	<u>56 857</u> 50 580	<u>52 909</u> 50 580
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>104 834</u> 101 161	<u>111 190</u> 107 891	<u>111 190</u> 107 891	<u>104 531</u> 101 161	<u>113 714</u> 101 161	<u>105 817</u> 101 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>64 456</u> 62 206	<u>68 340</u> 66 319	<u>68 340</u> 66 319	<u>64 271</u> 62 206	<u>69 882</u> 62 206	<u>65 057</u> 62 206
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>93 557</u> 90 288	<u>99 207</u> 96 270	<u>99 207</u> 96 270	<u>93 288</u> 90 288	<u>101 450</u> 90 288	<u>94 431</u> 90 288
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>124 457</u> 120 146	<u>131 873</u> 127 999	<u>131 873</u> 127 999	<u>124 104</u> 120 146	<u>134 818</u> 120 146	<u>125 605</u> 120 146

225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0104	1-100		1	400	<u>32 031</u> 31 163	<u>31 750</u> 29 408	<u>30 898</u> 29 408	<u>31 150</u> 29 408
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>207 814</u> 201 687	<u>205 708</u> 188 527	<u>199 314</u> 188 527	<u>201 209</u> 188 527
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>317 898</u> 308 634	<u>314 740</u> 288 895	<u>305 149</u> 288 895	<u>307 991</u> 288 895
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>415 060</u> 402 935	<u>410 919</u> 377 054	<u>398 344</u> 377 054	<u>402 070</u> 377 054
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>51 808</u> 50 583	<u>51 457</u> 48 390	<u>50 392</u> 48 390	<u>50 707</u> 48 390
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>56 295</u> 54 528	<u>55 663</u> 50 580	<u>53 745</u> 50 580	<u>54 313</u> 50 580
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>112 589</u> 109 057	<u>111 326</u> 101 161	<u>107 490</u> 101 161	<u>108 626</u> 101 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>69 195</u> 67 032	<u>68 423</u> 62 206	<u>66 079</u> 62 206	<u>66 773</u> 62 206
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>100 451</u> 97 306	<u>99 328</u> 90 288	<u>95 918</u> 90 288	<u>96 928</u> 90 288
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>133 505</u> 129 358	<u>132 031</u> 120 146	<u>127 556</u> 120 146	<u>128 882</u> 120 146

					,					
					,					
					,					
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>125 025</u> 120 707	<u>132 440</u> 128 560	<u>132 440</u> 128 560	<u>124 672</u> 120 707	<u>135 385</u> 120 707	<u>126 172</u> 120 707
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>234 556</u> 226 105	<u>249 387</u> 241 810	<u>249 387</u> 241 810	<u>233 851</u> 226 105	<u>255 277</u> 226 105	<u>236 851</u> 226 105
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>56 460</u> 54 543					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>84 227</u> 81 361					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>62 134</u> 59 777	<u>66 371</u> 64 264	<u>66 371</u> 64 264	<u>61 932</u> 59 777	<u>68 054</u> 59 777	<u>62 789</u> 59 777
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>101 070</u> 97 631					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>124 267</u> 119 554	<u>132 742</u> 128 528	<u>132 742</u> 128 528	<u>123 864</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554	<u>125 579</u> 119 554
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>78 365</u> 75 411	<u>83 662</u> 81 020	<u>83 662</u> 81 020	<u>78 113</u> 75 411	<u>85 765</u> 75 411	<u>79 185</u> 75 411
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>129 148</u> 124 753					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>156 867</u> 150 821	<u>167 813</u> 162 413	<u>167 813</u> 162 413	<u>156 346</u> 150 821	<u>172 160</u> 150 821	<u>158 561</u> 150 821

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>134 073</u> 129 919	<u>132 599</u> 120 707	<u>128 123</u> 120 707	<u>129 449</u> 120 707
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>252 653</u> 244 529	<u>249 705</u> 226 105	<u>240 753</u> 226 105	<u>243 406</u> 226 105
225-104-0200	30 24547-2016							
225-104-0201	1.100		1	1000				
225-104-0202	1.150		1	1500				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>67 304</u> 65 041	<u>66 462</u> 59 777	<u>63 904</u> 59 777	<u>64 662</u> 59 777
225-104-0206	2.150		1	1800				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>134 608</u> 130 081	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>84 828</u> 81 991	<u>83 775</u> 75 411	<u>80 578</u> 75 411	<u>81 525</u> 75 411
225-104-0210	3.150		1	2300				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>170 223</u> 164 420	<u>168 047</u> 150 821	<u>161 441</u> 150 821	<u>163 398</u> 150 821

					,					
					,					
					,					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>90 753</u> 87 382	<u>96 756</u> 93 739	<u>96 756</u> 93 739	<u>90 468</u> 87 382	<u>99 140</u> 87 382	<u>91 682</u> 87 382
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>145 993</u> 141 025					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>178 554</u> 171 712	<u>190 913</u> 184 799	<u>190 913</u> 184 799	<u>177 966</u> 171 712	<u>195 821</u> 171 712	<u>180 467</u> 171 712
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>102 453</u> 98 744					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>205 767</u> 198 249					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>124 267</u> 119 554	<u>132 742</u> 128 528	<u>132 742</u> 128 528	<u>123 864</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554	<u>125 579</u> 119 554
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>248 534</u> 239 107	<u>265 484</u> 257 056	<u>265 484</u> 257 056	<u>247 728</u> 239 107	<u>272 215</u> 239 107	<u>251 157</u> 239 107
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>178 545</u> 171 973	<u>190 198</u> 184 313	<u>190 198</u> 184 313	<u>177 991</u> 171 973	<u>194 826</u> 171 973	<u>180 349</u> 171 973
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>274 173</u> 264 828					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>357 091</u> 343 946	<u>380 396</u> 368 626	<u>380 396</u> 368 626	<u>355 982</u> 343 946	<u>389 652</u> 343 946	<u>360 697</u> 343 946
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>219 521</u> 211 518	<u>233 646</u> 226 475	<u>233 646</u> 226 475	<u>218 849</u> 211 518	<u>239 255</u> 211 518	<u>221 707</u> 211 518

225-104-0213	4.100		1	1700	<u>98 078</u> 94 839	<u>96 885</u> 87 382	<u>93 262</u> 87 382	<u>94 335</u> 87 382
225-104-0214	4.150		1	2600				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>193 634</u> 187 065	<u>191 178</u> 171 712	<u>183 718</u> 171 712	<u>185 928</u> 171 712
225-104-0217	5.100		1	2100				
225-104-0219	5.200		1	4300				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>134 608</u> 130 081	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>269 216</u> 260 163	<u>265 847</u> 239 107	<u>255 617</u> 239 107	<u>258 648</u> 239 107
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>192 764</u> 186 449	<u>190 448</u> 171 973	<u>183 414</u> 171 973	<u>185 498</u> 171 973
225-104-0226	7.150		1	4900				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>385 528</u> 372 898	<u>380 895</u> 343 946	<u>366 829</u> 343 946	<u>370 997</u> 343 946
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>236 756</u> 229 064	<u>233 948</u> 211 518	<u>225 423</u> 211 518	<u>227 949</u> 211 518

					,					
					,					
					,					
225-104-0233	9.200		1	8100	<u>439 178</u> 423 036	<u>467 781</u> 453 324	<u>467 781</u> 453 324	<u>437 818</u> 423 036	<u>479 140</u> 423 036	<u>443 605</u> 423 036
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>106 315</u> 102 611					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>82 850</u> 80 113	<u>87 440</u> 84 974	<u>87 440</u> 84 974	<u>82 632</u> 80 113	<u>89 263</u> 80 113	<u>83 560</u> 80 113
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>112 749</u> 108 999					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>135 205</u> 130 227	<u>144 033</u> 139 575	<u>144 033</u> 139 575	<u>134 785</u> 130 227	<u>147 539</u> 130 227	<u>136 571</u> 130 227
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>226 792</u> 219 186					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>142 025</u> 136 696	<u>151 559</u> 146 792	<u>151 559</u> 146 792	<u>141 571</u> 136 696	<u>155 345</u> 136 696	<u>143 500</u> 136 696
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>188 750</u> 181 112	<u>202 874</u> 196 069	<u>202 874</u> 196 069	<u>188 078</u> 181 112	<u>208 484</u> 181 112	<u>190 936</u> 181 112
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>243 110</u> 232 803	<u>262 532</u> 253 369	<u>262 532</u> 253 369	<u>242 186</u> 232 803	<u>270 245</u> 232 803	<u>246 116</u> 232 803
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>377 650</u> 361 697	<u>407 665</u> 393 481	<u>407 665</u> 393 481	<u>376 222</u> 361 697	<u>419 585</u> 361 697	<u>382 295</u> 361 697

225-104-0233	9.200		1	8100	<u>474 079</u> 458 567	<u>468 393</u> 423 036	<u>451 130</u> 423 036	<u>456 245</u> 423 036
225-104-0240	19.200		1	2000				
225-104-0300	30 24547-2016							
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>88 451</u> 85 815	<u>87 539</u> 80 113	<u>84 768</u> 80 113	<u>85 589</u> 80 113
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900				
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>145 977</u> 141 193	<u>144 222</u> 130 227	<u>138 894</u> 130 227	<u>140 472</u> 130 227
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>153 658</u> 148 539	<u>151 763</u> 136 696	<u>146 008</u> 136 696	<u>147 713</u> 136 696
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>205 985</u> 198 658	<u>203 177</u> 181 112	<u>194 652</u> 181 112	<u>197 178</u> 181 112
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>266 808</u> 256 929	<u>262 948</u> 232 803	<u>251 226</u> 232 803	<u>254 699</u> 232 803
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>414 274</u> 398 983	<u>408 308</u> 361 697	<u>390 192</u> 361 697	<u>395 560</u> 361 697

					,					
					,					
					,					
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>137 179</u> 132 178	<u>146 007</u> 141 526	<u>146 007</u> 141 526	<u>136 759</u> 132 178	<u>149 513</u> 132 178	<u>138 546</u> 132 178
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>174 956</u> 168 021	<u>187 668</u> 181 483	<u>187 668</u> 181 483	<u>174 351</u> 168 021	<u>192 717</u> 168 021	<u>176 923</u> 168 021
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>234 356</u> 224 963	<u>251 659</u> 243 285	<u>251 659</u> 243 285	<u>233 533</u> 224 963	<u>258 531</u> 224 963	<u>237 034</u> 224 963
225-104-0409	18-170		1	7500	<u>346 855</u> 332 617	<u>373 339</u> 360 662	<u>373 339</u> 360 662	<u>345 595</u> 332 617	<u>383 856</u> 332 617	<u>350 953</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>112 307</u> 108 728					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>124 031</u> 120 130	<u>130 387</u> 126 861	<u>130 387</u> 126 861	<u>123 729</u> 120 130	<u>132 911</u> 120 130	<u>125 015</u> 120 130
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>154 616</u> 150 082	<u>161 678</u> 157 561	<u>161 678</u> 157 561	<u>154 280</u> 150 082	<u>164 483</u> 150 082	<u>155 708</u> 150 082
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>132 998</u> 128 721	<u>140 060</u> 136 199	<u>140 060</u> 136 199	<u>132 662</u> 128 721	<u>142 865</u> 128 721	<u>134 091</u> 128 721
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>150 379</u> 145 491	<u>158 501</u> 154 091	<u>158 501</u> 154 091	<u>149 993</u> 145 491	<u>161 726</u> 145 491	<u>151 636</u> 145 491

225-104-0400	30 24547-2016							
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>147 951</u> 143 144	<u>146 196</u> 132 178	<u>140 868</u> 132 178	<u>142 447</u> 132 178
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>190 467</u> 183 813	<u>187 940</u> 168 021	<u>180 268</u> 168 021	<u>182 541</u> 168 021
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>255 469</u> 246 457	<u>252 030</u> 224 963	<u>241 586</u> 224 963	<u>244 681</u> 224 963
225-104-0409	18-170		1	7500	<u>379 170</u> 365 517	<u>373 906</u> 332 617	<u>357 921</u> 332 617	<u>362 657</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016							
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>131 787</u> 128 026	<u>130 523</u> 120 130	<u>126 687</u> 120 130	<u>127 824</u> 120 130
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>163 233</u> 158 855	<u>161 829</u> 150 082	<u>157 567</u> 150 082	<u>158 830</u> 150 082
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>141 615</u> 137 494	<u>140 211</u> 128 721	<u>135 949</u> 128 721	<u>137 212</u> 128 721
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>160 289</u> 155 580	<u>158 675</u> 145 491	<u>153 773</u> 145 491	<u>155 225</u> 145 491

					,					
					,					
					,					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>283 182</u> 273 903					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>195 741</u> 189 797					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>201 676</u> 195 453					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>199 770</u> 193 081	<u>211 070</u> 205 047	<u>211 070</u> 205 047	<u>199 232</u> 193 081	<u>215 557</u> 193 081	<u>201 519</u> 193 081
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>404 446</u> 391 332					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>278 944</u> 270 237	<u>293 069</u> 285 194	<u>293 069</u> 285 194	<u>278 272</u> 270 237	<u>298 678</u> 270 237	<u>281 130</u> 270 237
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>506 982</u> 490 561					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>235 949</u> 228 426	<u>248 308</u> 241 513	<u>248 308</u> 241 513	<u>235 361</u> 228 426	<u>253 216</u> 228 426	<u>237 861</u> 228 426
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>468 748</u> 453 887					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>304 651</u> 295 369	<u>319 482</u> 311 074	<u>319 482</u> 311 074	<u>303 946</u> 295 369	<u>325 372</u> 295 369	<u>306 946</u> 295 369
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>376 875</u> 364 949					

225-104-0510	5.200		1	4600				
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600				
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800				
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>213 558</u> 207 118	<u>211 312</u> 193 081	<u>204 492</u> 193 081	<u>206 512</u> 193 081
225-104-0516	8.200		1	6400				
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>296 179</u> 287 783	<u>293 371</u> 270 237	<u>284 846</u> 270 237	<u>287 372</u> 270 237
225-104-0518	9.200		1	8000				
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>251 029</u> 243 779	<u>248 572</u> 228 426	<u>241 113</u> 228 426	<u>243 323</u> 228 426
225-104-0520	10.200		1	7000				
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>322 748</u> 313 793	<u>319 800</u> 295 369	<u>310 848</u> 295 369	<u>313 501</u> 295 369
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600				

					,					
					,					
					,					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>286 993</u> 277 650	<u>302 530</u> 294 103	<u>302 530</u> 294 103	<u>286 254</u> 277 650	<u>308 700</u> 277 650	<u>289 398</u> 277 650
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>401 721</u> 389 128	<u>422 202</u> 410 816	<u>422 202</u> 410 816	<u>400 747</u> 389 128	<u>430 335</u> 389 128	<u>404 891</u> 389 128
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>733 062</u> 709 292					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>522 464</u> 505 902					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>985 843</u> 953 876					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>422 411</u> 409 106					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>522 389</u> 505 395	<u>550 638</u> 535 309	<u>550 638</u> 535 309	<u>521 045</u> 505 395	<u>561 857</u> 505 395	<u>526 761</u> 505 395
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>978 402</u> 953 300	<u>1 013 713</u> 990 693	<u>1 013 713</u> 990 693	<u>976 722</u> 953 300	<u>1 027 737</u> 953 300	<u>983 866</u> 953 300
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>640 613</u> 620 732	<u>672 747</u> 654 760	<u>672 747</u> 654 760	<u>639 085</u> 620 732	<u>685 508</u> 620 732	<u>645 586</u> 620 732
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>887 671</u> 863 646	<u>922 983</u> 901 038	<u>922 983</u> 901 038	<u>885 991</u> 863 646	<u>937 006</u> 863 646	<u>893 136</u> 863 646
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 116 280</u> 2 072 691	<u>2 164 657</u> 2 123 919	<u>2 164 657</u> 2 123 919	<u>2 113 979</u> 2 072 691	<u>2 183 869</u> 2 072 691	<u>2 123 767</u> 2 072 691

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>305 951</u> 296 951	<u>302 863</u> 277 650	<u>293 485</u> 277 650	<u>296 264</u> 277 650
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>426 712</u> 414 570	<u>422 640</u> 389 128	<u>410 279</u> 389 128	<u>413 942</u> 389 128
225-104-0528	14.200		1	11600				
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800				
225-104-0530	15.200		1	15600				
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200				
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>556 859</u> 540 488	<u>551 243</u> 505 395	<u>534 193</u> 505 395	<u>539 245</u> 505 395
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>1 021 489</u> 997 166	<u>1 014 469</u> 953 300	<u>993 157</u> 953 300	<u>999 471</u> 953 300
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>679 823</u> 660 650	<u>673 435</u> 620 732	<u>654 040</u> 620 732	<u>659 787</u> 620 732
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>930 758</u> 907 512	<u>923 739</u> 863 646	<u>902 426</u> 863 646	<u>908 741</u> 863 646
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 175 309</u> 2 132 788	<u>2 165 693</u> 2 072 691	<u>2 136 495</u> 2 072 691	<u>2 145 146</u> 2 072 691

					,					
					,					
					,					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>148 862</u> 144 404					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>168 952</u> 163 695					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>233 854</u> 226 758					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>306 640</u> 297 469					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>377 147</u> 365 864					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>180 143</u> 174 092	<u>190 383</u> 184 936	<u>190 383</u> 184 936	<u>179 656</u> 174 092	<u>194 450</u> 174 092	<u>181 728</u> 174 092
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>250 001</u> 242 041	<u>263 066</u> 255 876	<u>263 066</u> 255 876	<u>249 379</u> 242 041	<u>268 254</u> 242 041	<u>252 022</u> 242 041
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>129 768</u> 125 395	<u>137 184</u> 133 247	<u>137 184</u> 133 247	<u>129 416</u> 125 395	<u>140 129</u> 125 395	<u>130 916</u> 125 395
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>156 234</u> 151 065					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>199 363</u> 192 409	<u>211 369</u> 205 123	<u>211 369</u> 205 123	<u>198 792</u> 192 409	<u>216 137</u> 192 409	<u>201 221</u> 192 409

225-104-0537	22.100 (97)		1	1900				
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400				
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100				
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900				
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016							
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>192 638</u> 186 813	<u>190 603</u> 174 092	<u>184 422</u> 174 092	<u>186 253</u> 174 092
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>265 943</u> 258 272	<u>263 346</u> 242 041	<u>255 460</u> 242 041	<u>257 796</u> 242 041
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>138 817</u> 134 607	<u>137 343</u> 125 395	<u>132 867</u> 125 395	<u>134 193</u> 125 395
225-104-0607	33 (102)		1	2600				
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>214 012</u> 207 323	<u>211 626</u> 192 409	<u>204 380</u> 192 409	<u>206 527</u> 192 409

					,					
					,					
					,					
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>263 866</u> 254 797	<u>279 403</u> 271 250	<u>279 403</u> 271 250	<u>263 127</u> 254 797	<u>285 574</u> 254 797	<u>266 271</u> 254 797
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>326 833</u> 315 532	<u>346 254</u> 336 098	<u>346 254</u> 336 098	<u>325 909</u> 315 532	<u>353 967</u> 315 532	<u>329 838</u> 315 532
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>456 974</u> 441 430	<u>483 458</u> 469 475	<u>483 458</u> 469 475	<u>455 714</u> 441 430	<u>493 975</u> 441 430	<u>461 073</u> 441 430
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>687 708</u> 666 188	<u>722 666</u> 703 207	<u>722 666</u> 703 207	<u>686 045</u> 666 188	<u>736 550</u> 666 188	<u>693 118</u> 666 188

225-105.

					,					
					,					
					,					
225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>64 525</u> 61 195	<u>71 234</u> 68 299	<u>71 234</u> 68 299	<u>64 206</u> 61 195	<u>73 898</u> 61 195	<u>65 563</u> 61 195

225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>282 824</u> 274 098	<u>279 736</u> 254 797	<u>270 358</u> 254 797	<u>273 137</u> 254 797
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>350 530</u> 339 658	<u>346 670</u> 315 532	<u>334 948</u> 315 532	<u>338 421</u> 315 532
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>489 289</u> 474 330	<u>484 025</u> 441 430	<u>468 040</u> 441 430	<u>472 776</u> 441 430
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>730 364</u> 709 616	<u>723 415</u> 666 188	<u>702 315</u> 666 188	<u>708 567</u> 666 188

225-105-0100	30 13015-2012							
225-105-0101	4		1	1900	<u>72 711</u> 69 529	<u>71 378</u> 61 195	<u>67 328</u> 61 195	<u>68 528</u> 61 195

					,					
					,					
					,					
225-105-0103	5		1	1400	<u>49 832</u> 47 351	<u>54 775</u> 52 586	<u>54 775</u> 52 586	<u>49 597</u> 47 351	<u>56 739</u> 47 351	<u>50 597</u> 47 351
225-105-0107	8		1	2900	<u>90 677</u> 85 687	<u>100 917</u> 96 531	<u>100 917</u> 96 531	<u>90 190</u> 85 687	<u>104 984</u> 85 687	<u>92 262</u> 85 687
225-105-0109	9		1	2200	<u>75 697</u> 71 829	<u>83 466</u> 80 056	<u>83 466</u> 80 056	<u>75 327</u> 71 829	<u>86 551</u> 71 829	<u>76 899</u> 71 829
225-105-0113	62		1	3100	<u>99 496</u> 94 131	<u>110 443</u> 105 723	<u>110 443</u> 105 723	<u>98 975</u> 94 131	<u>114 790</u> 94 131	<u>101 190</u> 94 131
225-105-0115	63		1	2300	<u>72 572</u> 68 606	<u>80 693</u> 77 207	<u>80 693</u> 77 207	<u>72 185</u> 68 606	<u>83 919</u> 68 606	<u>73 829</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>49 729</u> 47 114	<u>55 026</u> 52 723	<u>55 026</u> 52 723	<u>49 477</u> 47 114	<u>57 129</u> 47 114	<u>50 549</u> 47 114
225-105-0203	26		1	2200	<u>70 448</u> 66 643	<u>78 217</u> 74 869	<u>78 217</u> 74 869	<u>70 079</u> 66 643	<u>81 302</u> 66 643	<u>71 650</u> 66 643
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>86 764</u> 82 360	<u>95 592</u> 91 708	<u>95 592</u> 91 708	<u>86 344</u> 82 360	<u>99 097</u> 82 360	<u>88 130</u> 82 360
225-105-0302	264		1	3800	<u>132 354</u> 125 654	<u>145 772</u> 139 864	<u>145 772</u> 139 864	<u>131 716</u> 125 654	<u>151 101</u> 125 654	<u>134 431</u> 125 654

225-105-0103	5		1	1400	<u>55 864</u> 53 492	<u>54 881</u> 47 351	<u>51 897</u> 47 351	<u>52 782</u> 47 351
225-105-0107	8		1	2900	<u>103 172</u> 98 408	<u>101 136</u> 85 687	<u>94 956</u> 85 687	<u>96 787</u> 85 687
225-105-0109	9		1	2200	<u>85 176</u> 81 480	<u>83 632</u> 71 829	<u>78 943</u> 71 829	<u>80 332</u> 71 829
225-105-0113	62		1	3100	<u>112 853</u> 107 730	<u>110 677</u> 94 131	<u>104 070</u> 94 131	<u>106 028</u> 94 131
225-105-0115	63		1	2300	<u>82 482</u> 78 695	<u>80 867</u> 68 606	<u>75 965</u> 68 606	<u>77 418</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012							
225-105-0201	24		1	1500	<u>56 192</u> 53 694	<u>55 139</u> 47 114	<u>51 942</u> 47 114	<u>52 889</u> 47 114
225-105-0203	26		1	2200	<u>79 927</u> 76 293	<u>78 383</u> 66 643	<u>73 694</u> 66 643	<u>75 084</u> 66 643
225-105-0300	30 13015-2012							
225-105-0301	1		1	2500	<u>97 535</u> 93 326	<u>95 781</u> 82 360	<u>90 452</u> 82 360	<u>92 031</u> 82 360
225-105-0302	264		1	3800	<u>148 727</u> 142 324	<u>146 060</u> 125 654	<u>137 961</u> 125 654	<u>140 360</u> 125 654

					,					
					,					
					,					
225-105-0303	267		1	5000	<u>169 072</u> 160 317	<u>186 728</u> 179 013	<u>186 728</u> 179 013	<u>168 232</u> 160 317	<u>193 739</u> 160 317	<u>171 804</u> 160 317

225-107.

					,					
					,					
					,					
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>13 762</u> 13 194	<u>14 821</u> 14 316	<u>14 821</u> 14 316	<u>13 712</u> 13 194	<u>15 242</u> 13 194	<u>13 926</u> 13 194
225-107-0102	19		1	500	<u>24 978</u> 24 007	<u>26 744</u> 25 877	<u>26 744</u> 25 877	<u>24 894</u> 24 007	<u>27 445</u> 24 007	<u>25 252</u> 24 007
225-107-0103	20		1	600	<u>31 832</u> 30 645	<u>33 951</u> 32 888	<u>33 951</u> 32 888	<u>31 731</u> 30 645	<u>34 792</u> 30 645	<u>32 160</u> 30 645
225-107-0104	42		1	2000	<u>78 643</u> 75 011	<u>85 706</u> 82 489	<u>85 706</u> 82 489	<u>78 307</u> 75 011	<u>88 510</u> 75 011	<u>79 736</u> 75 011

225-105-0303	267		1	5000	<u>190 615</u> 182 250	<u>187 106</u> 160 317	<u>176 449</u> 160 317	<u>179 607</u> 160 317

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012							
225-107-0101	18		1	300	<u>15 055</u> 14 510	<u>14 844</u> 13 194	<u>14 205</u> 13 194	<u>14 394</u> 13 194
225-107-0102	19		1	500	<u>27 133</u> 26 200	<u>26 782</u> 24 007	<u>25 716</u> 24 007	<u>26 032</u> 24 007
225-107-0103	20		1	600	<u>34 417</u> 33 277	<u>33 996</u> 30 645	<u>32 717</u> 30 645	<u>33 096</u> 30 645
225-107-0104	42		1	2000	<u>87 261</u> 83 784	<u>85 857</u> 75 011	<u>81 594</u> 75 011	<u>82 857</u> 75 011

					,					
					,					
					,					
225-107-0105	43		1	1500	<u>59 848</u> 57 113	<u>65 145</u> 62 722	<u>65 145</u> 62 722	<u>59 596</u> 57 113	<u>67 248</u> 57 113	<u>60 668</u> 57 113
225-107-0106	44		1	1300	<u>50 651</u> 48 296	<u>55 242</u> 53 157	<u>55 242</u> 53 157	<u>50 433</u> 48 296	<u>57 065</u> 48 296	<u>51 362</u> 48 296
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 835</u> 42 819	<u>48 720</u> 46 932	<u>48 720</u> 46 932	<u>44 651</u> 42 819	<u>50 262</u> 42 819	<u>45 437</u> 42 819
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 472</u> 36 666	<u>42 003</u> 40 405	<u>42 003</u> 40 405	<u>38 304</u> 36 666	<u>43 406</u> 36 666	<u>39 019</u> 36 666
225-107-0109	1		1	1000	<u>38 035</u> 36 234	<u>41 566</u> 39 973	<u>41 566</u> 39 973	<u>37 867</u> 36 234	<u>42 968</u> 36 234	<u>38 581</u> 36 234
225-107-0110	2		1	1300	<u>49 162</u> 46 824	<u>53 753</u> 51 685	<u>53 753</u> 51 685	<u>48 944</u> 46 824	<u>55 576</u> 46 824	<u>49 872</u> 46 824
225-107-0111	3		1	1600	<u>59 499</u> 56 634	<u>65 149</u> 62 617	<u>65 149</u> 62 617	<u>59 231</u> 56 634	<u>67 393</u> 56 634	<u>60 374</u> 56 634
225-107-0112	4		1	1100	<u>45 397</u> 43 373	<u>49 281</u> 47 486	<u>49 281</u> 47 486	<u>45 212</u> 43 373	<u>50 823</u> 43 373	<u>45 998</u> 43 373
225-107-0113	5		1	1500	<u>59 372</u> 56 643	<u>64 669</u> 62 252	<u>64 669</u> 62 252	<u>59 120</u> 56 643	<u>66 772</u> 56 643	<u>60 192</u> 56 643
225-107-0114	11		1	300	<u>13 143</u> 12 582	<u>14 202</u> 13 704	<u>14 202</u> 13 704	<u>13 093</u> 12 582	<u>14 623</u> 12 582	<u>13 307</u> 12 582
225-107-0115	12		1	500	<u>24 828</u> 23 859	<u>26 594</u> 25 729	<u>26 594</u> 25 729	<u>24 744</u> 23 859	<u>27 295</u> 23 859	<u>25 102</u> 23 859

225-107-0105	43		1	1500	<u>66 311</u> 63 693	<u>65 258</u> 57 113	<u>62 061</u> 57 113	<u>63 009</u> 57 113
225-107-0106	44		1	1300	<u>56 252</u> 53 998	<u>55 340</u> 48 296	<u>52 569</u> 48 296	<u>53 390</u> 48 296
225-107-0107	45		1	1100	<u>49 575</u> 47 644	<u>48 803</u> 42 819	<u>46 458</u> 42 819	<u>47 153</u> 42 819
225-107-0108	46		1	1000	<u>42 781</u> 41 053	<u>42 079</u> 36 666	<u>39 948</u> 36 666	<u>40 579</u> 36 666
225-107-0109	1		1	1000	<u>42 344</u> 40 621	<u>41 642</u> 36 234	<u>39 510</u> 36 234	<u>40 142</u> 36 234
225-107-0110	2		1	1300	<u>54 763</u> 52 527	<u>53 851</u> 46 824	<u>51 080</u> 46 824	<u>51 901</u> 46 824
225-107-0111	3		1	1600	<u>66 393</u> 63 653	<u>65 270</u> 56 634	<u>61 860</u> 56 634	<u>62 871</u> 56 634
225-107-0112	4		1	1100	<u>50 136</u> 48 198	<u>49 364</u> 43 373	<u>47 020</u> 43 373	<u>47 714</u> 43 373
225-107-0113	5		1	1500	<u>65 835</u> 63 223	<u>64 782</u> 56 643	<u>61 585</u> 56 643	<u>62 532</u> 56 643
225-107-0114	11		1	300	<u>14 436</u> 13 898	<u>14 225</u> 12 582	<u>13 586</u> 12 582	<u>13 775</u> 12 582
225-107-0115	12		1	500	<u>26 983</u> 26 052	<u>26 632</u> 23 859	<u>25 566</u> 23 859	<u>25 882</u> 23 859

					,					
					,					
					,					
225-107-0116	13		1	600	<u>30 840</u> 29 664	<u>32 959</u> 31 908	<u>32 959</u> 31 908	<u>30 739</u> 29 664	<u>33 800</u> 29 664	<u>31 168</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0205	1-16		1	400	<u>19 035</u> 18 270	<u>20 448</u> 19 765	<u>20 448</u> 19 765	<u>18 968</u> 18 270	<u>21 009</u> 18 270	<u>19 254</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 193</u> 13 451	<u>15 694</u> 15 040	<u>15 694</u> 15 040	<u>14 122</u> 13 451	<u>16 290</u> 13 451	<u>14 425</u> 13 451
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>24 195</u> 23 496	<u>25 201</u> 24 637	<u>25 201</u> 24 637	<u>24 195</u> 23 496	<u>25 700</u> 23 496	<u>24 362</u> 23 496
225-107-0302	-40		1	381	<u>28 225</u> 27 376	<u>29 482</u> 28 801	<u>29 482</u> 28 801	<u>28 225</u> 27 376	<u>30 105</u> 27 376	<u>28 433</u> 27 376
225-107-0303	-50		1	460	<u>36 761</u> 35 704	<u>38 279</u> 37 425	<u>38 279</u> 37 425	<u>36 761</u> 35 704	<u>39 031</u> 35 704	<u>37 013</u> 35 704
225-107-0304	-60		1	480	<u>39 507</u> 38 390	<u>41 090</u> 40 185	<u>41 090</u> 40 185	<u>39 507</u> 38 390	<u>41 875</u> 38 390	<u>39 769</u> 38 390
225-107-0305	-80		1	790	<u>52 375</u> 50 688	<u>54 981</u> 53 642	<u>54 981</u> 53 642	<u>52 375</u> 50 688	<u>56 273</u> 50 688	<u>52 807</u> 50 688
225-107-0306	-100		1	960	<u>69 205</u> 67 088	<u>72 371</u> 70 678	<u>72 371</u> 70 678	<u>69 205</u> 67 088	<u>73 941</u> 67 088	<u>69 730</u> 67 088
225-107-0307	-125		1	1140	<u>81 754</u> 79 246	<u>85 514</u> 83 508	<u>85 514</u> 83 508	<u>81 754</u> 79 246	<u>87 378</u> 79 246	<u>82 377</u> 79 246

225-107-0116	13		1	600	<u>33 425</u> 32 296	<u>33 004</u> 29 664	<u>31 725</u> 29 664	<u>32 104</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012							
225-107-0205	1-16		1	400	<u>20 759</u> 20 024	<u>20 478</u> 18 270	<u>19 626</u> 18 270	<u>19 878</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>16 024</u> 15 315	<u>15 726</u> 13 451	<u>14 820</u> 13 451	<u>15 088</u> 13 451
225-107-0300	13015-2012							
225-107-0301	-30		1	305	<u>25 476</u> 23 496	<u>25 295</u> 23 496	<u>24 645</u> 23 496	<u>24 838</u> 23 496
225-107-0302	-40		1	381	<u>29 825</u> 27 376	<u>29 599</u> 27 376	<u>28 787</u> 27 376	<u>29 028</u> 27 376
225-107-0303	-50		1	460	<u>38 693</u> 35 704	<u>38 420</u> 35 704	<u>37 440</u> 35 704	<u>37 731</u> 35 704
225-107-0304	-60		1	480	<u>41 523</u> 38 390	<u>41 238</u> 38 390	<u>40 215</u> 38 390	<u>40 518</u> 38 390
225-107-0305	-80		1	790	<u>55 693</u> 50 688	<u>55 224</u> 50 688	<u>53 541</u> 50 688	<u>54 040</u> 50 688
225-107-0306	-100		1	960	<u>73 237</u> 67 088	<u>72 668</u> 67 088	<u>70 621</u> 67 088	<u>71 228</u> 67 088
225-107-0307	-125		1	1140	<u>86 542</u> 79 246	<u>85 866</u> 79 246	<u>83 436</u> 79 246	<u>84 156</u> 79 246

					,					
					,					
					,					
225-107-0308	-140		1	1300	<u>92 300</u> 89 451	<u>96 588</u> 94 312	<u>96 588</u> 94 312	<u>92 300</u> 89 451	<u>98 714</u> 89 451	<u>93 011</u> 89 451
225-107-0309	-160		1	1500	<u>112 401</u> 109 043	<u>117 348</u> 114 652	<u>117 348</u> 114 652	<u>112 401</u> 109 043	<u>119 801</u> 109 043	<u>113 220</u> 109 043
225-107-0310	-180		1	1800	<u>142 599</u> 138 478	<u>148 536</u> 145 208	<u>148 536</u> 145 208	<u>142 599</u> 138 478	<u>151 479</u> 138 478	<u>143 582</u> 138 478
225-107-0311	-200		1	2100	<u>169 048</u> 164 208	<u>175 974</u> 172 061	<u>175 974</u> 172 061	<u>169 048</u> 164 208	<u>179 408</u> 164 208	<u>170 195</u> 164 208

225-108.

					,					
					,					
					,					
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>113 195</u> 108 475	<u>122 022</u> 117 823	<u>122 022</u> 117 823	<u>112 774</u> 108 475	<u>125 538</u> 108 475	<u>114 562</u> 108 475

225-109.

225-107-0308	-140		1	1300	<u>97 760</u> 89 451	<u>96 989</u> 89 451	<u>94 219</u> 89 451	<u>95 039</u> 89 451
225-107-0309	-160		1	1500	<u>118 700</u> 109 043	<u>117 811</u> 109 043	<u>114 614</u> 109 043	<u>115 561</u> 109 043
225-107-0310	-180		1	1800	<u>150 158</u> 138 478	<u>149 091</u> 138 478	<u>145 254</u> 138 478	<u>146 391</u> 138 478
225-107-0311	-200		1	2100	<u>177 867</u> 164 208	<u>176 622</u> 164 208	<u>172 146</u> 164 208	<u>173 472</u> 164 208

225-108-0100	13015-2012	3						
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>123 966</u> 119 441	<u>122 219</u> 108 475	<u>116 886</u> 108 475	<u>118 466</u> 108 475

					,					
					,					
					,					
225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>83 831</u> 79 867	<u>91 600</u> 88 093	<u>91 600</u> 88 093	<u>83 461</u> 79 867	<u>94 685</u> 79 867	<u>85 033</u> 79 867
225-109-0102	2		1	2900	<u>104 349</u> 99 196	<u>114 589</u> 110 040	<u>114 589</u> 110 040	<u>103 862</u> 99 196	<u>118 656</u> 99 196	<u>105 934</u> 99 196
225-109-0103	3		1	5200	<u>183 576</u> 174 379	<u>201 938</u> 193 824	<u>201 938</u> 193 824	<u>182 703</u> 174 379	<u>209 230</u> 174 379	<u>186 418</u> 174 379
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>92 130</u> 87 663	<u>100 958</u> 97 011	<u>100 958</u> 97 011	<u>91 710</u> 87 663	<u>104 464</u> 87 663	<u>93 496</u> 87 663
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>113 552</u> 108 021	<u>124 499</u> 119 612	<u>124 499</u> 119 612	<u>113 031</u> 108 021	<u>128 846</u> 108 021	<u>115 246</u> 108 021
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>145 880</u> 138 480	<u>160 711</u> 154 185	<u>160 711</u> 154 185	<u>145 175</u> 138 480	<u>166 601</u> 138 480	<u>148 175</u> 138 480
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>188 274</u> 178 752	<u>207 343</u> 198 944	<u>207 343</u> 198 944	<u>187 367</u> 178 752	<u>214 915</u> 178 752	<u>191 225</u> 178 752
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>138 561</u> 131 788	<u>151 979</u> 145 997	<u>151 979</u> 145 997	<u>137 922</u> 131 788	<u>157 308</u> 131 788	<u>140 637</u> 131 788
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>234 389</u> 222 835	<u>257 342</u> 247 140	<u>257 342</u> 247 140	<u>233 297</u> 222 835	<u>266 457</u> 222 835	<u>237 941</u> 222 835
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>102 633</u> 97 636	<u>112 520</u> 108 106	<u>112 520</u> 108 106	<u>102 162</u> 97 636	<u>116 447</u> 97 636	<u>104 163</u> 97 636

225-109-0100	20 13015-2012							
225-109-0101	1		1	2200	<u>93 310</u> 89 518	<u>91 766</u> 79 867	<u>87 077</u> 79 867	<u>88 466</u> 79 867
225-109-0102	2		1	2900	<u>116 844</u> 111 918	<u>114 808</u> 99 196	<u>108 628</u> 99 196	<u>110 459</u> 99 196
225-109-0103	3		1	5200	<u>205 981</u> 197 190	<u>202 331</u> 174 379	<u>191 249</u> 174 379	<u>194 533</u> 174 379
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>102 902</u> 98 629	<u>101 147</u> 87 663	<u>95 819</u> 87 663	<u>97 397</u> 87 663
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>126 909</u> 121 619	<u>124 733</u> 108 021	<u>118 126</u> 108 021	<u>120 084</u> 108 021
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>163 977</u> 156 904	<u>161 029</u> 138 480	<u>152 077</u> 138 480	<u>154 729</u> 138 480
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>211 541</u> 202 439	<u>207 751</u> 178 752	<u>196 242</u> 178 752	<u>199 652</u> 178 752
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>154 934</u> 148 457	<u>152 266</u> 131 788	<u>144 167</u> 131 788	<u>146 567</u> 131 788
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>262 396</u> 251 348	<u>257 833</u> 222 835	<u>243 980</u> 222 835	<u>248 085</u> 222 835
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>114 697</u> 109 918	<u>112 732</u> 97 636	<u>106 764</u> 97 636	<u>108 532</u> 97 636

					,					
					,					
					,					
225-109-0111	78		1	6200	<u>193 075</u> 184 267					
225-109-0112	79		1	2000	<u>60 495</u> 57 688					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>160 542</u> 152 698	<u>176 079</u> 169 151	<u>176 079</u> 169 151	<u>159 803</u> 152 698	<u>182 249</u> 152 698	<u>162 946</u> 152 698
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>52 439</u> 49 657	<u>58 089</u> 55 640	<u>58 089</u> 55 640	<u>52 170</u> 49 657	<u>60 333</u> 49 657	<u>53 313</u> 49 657
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>91 666</u> 86 394	<u>102 612</u> 97 986	<u>102 612</u> 97 986	<u>91 145</u> 86 394	<u>106 960</u> 86 394	<u>93 360</u> 86 394
225-109-0203	32		1	2300	<u>78 715</u> 74 677	<u>86 837</u> 83 277	<u>86 837</u> 83 277	<u>78 329</u> 74 677	<u>90 062</u> 74 677	<u>79 972</u> 74 677
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>98 922</u> 94 374	<u>107 750</u> 103 722	<u>107 750</u> 103 722	<u>98 502</u> 94 374	<u>111 256</u> 94 374	<u>100 288</u> 94 374
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>113 604</u> 108 207	<u>124 198</u> 119 425	<u>124 198</u> 119 425	<u>113 100</u> 108 207	<u>128 405</u> 108 207	<u>115 244</u> 108 207
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>140 043</u> 132 982	<u>154 167</u> 147 939	<u>154 167</u> 147 939	<u>139 371</u> 132 982	<u>159 777</u> 132 982	<u>142 229</u> 132 982
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>177 163</u> 168 447	<u>194 466</u> 186 770	<u>194 466</u> 186 770	<u>176 340</u> 168 447	<u>201 337</u> 168 447	<u>179 841</u> 168 447

225-109-0111	78		1	6200				
225-109-0112	79		1	2000				
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>179 500</u> 171 999	<u>176 412</u> 152 698	<u>167 034</u> 152 698	<u>169 813</u> 152 698
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>59 333</u> 56 676	<u>58 210</u> 49 657	<u>54 800</u> 49 657	<u>55 810</u> 49 657
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>105 023</u> 99 992	<u>102 847</u> 86 394	<u>96 240</u> 86 394	<u>98 197</u> 86 394
225-109-0203	32		1	2300	<u>88 625</u> 84 766	<u>87 011</u> 74 677	<u>82 109</u> 74 677	<u>83 561</u> 74 677
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>109 694</u> 105 341	<u>107 939</u> 94 374	<u>102 611</u> 94 374	<u>104 190</u> 94 374
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>126 530</u> 121 367	<u>124 425</u> 108 207	<u>118 031</u> 108 207	<u>119 925</u> 108 207
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>157 278</u> 150 529	<u>154 470</u> 132 982	<u>145 945</u> 132 982	<u>148 471</u> 132 982
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>198 276</u> 189 942	<u>194 836</u> 168 447	<u>184 393</u> 168 447	<u>187 487</u> 168 447

					,					
					,					
					,					
225-109-0209	77		1	6800	<u>247 281</u> 236 924					

225-2.
225-201.

					,					
					,					
					,					
225-201-0100	13015-2012									
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>239 173</u> 228 480	<u>259 725</u> 250 243	<u>259 725</u> 250 243	<u>238 196</u> 228 480	<u>267 886</u> 228 480	<u>242 354</u> 228 480

225-202.

225-109-0209	77		1	6800				

225-201-0100	13015-2012							
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>264 250</u> 254 010	<u>260 165</u> 228 480	<u>247 761</u> 228 480	<u>251 436</u> 228 480

					,					
					,					
					,					
225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>89 135</u> 85 715	<u>95 314</u> 92 259	<u>95 314</u> 92 259	<u>88 841</u> 85 715	<u>97 768</u> 85 715	<u>90 091</u> 85 715
225-202-0102	2		1	550	<u>36 164</u> 34 993	<u>38 106</u> 37 049	<u>38 106</u> 37 049	<u>36 072</u> 34 993	<u>38 878</u> 34 993	<u>36 465</u> 34 993
225-202-0103	3		1	900	<u>49 162</u> 47 364	<u>52 340</u> 50 730	<u>52 340</u> 50 730	<u>49 011</u> 47 364	<u>53 602</u> 47 364	<u>49 654</u> 47 364
225-202-0104	4		1	1530	<u>76 635</u> 73 661	<u>82 038</u> 79 382	<u>82 038</u> 79 382	<u>76 378</u> 73 661	<u>84 183</u> 73 661	<u>77 471</u> 73 661
225-202-0105	5		1	2300	<u>107 184</u> 103 220					
225-202-0400	13015-2012 ,6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>24 371</u> 23 626					
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>46 128</u> 44 714					
225-202-0500	13015-2012 ,9 / 2									

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750	<u>96 675</u> 93 392	<u>95 446</u> 85 715	<u>91 717</u> 85 715	<u>92 822</u> 85 715
225-202-0102	2		1	550	<u>38 534</u> 37 405	<u>38 148</u> 34 993	<u>36 976</u> 34 993	<u>37 323</u> 34 993
225-202-0103	3		1	900	<u>53 040</u> 51 312	<u>52 408</u> 47 364	<u>50 490</u> 47 364	<u>51 059</u> 47 364
225-202-0104	4		1	1530	<u>83 228</u> 80 373	<u>82 154</u> 73 661	<u>78 893</u> 73 661	<u>79 859</u> 73 661
225-202-0105	5		1	2300				
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2							
225-202-0406	75.150.12-6		1	330				
225-202-0407	75.180.14-6		1	450				
225-202-0409	75.240.14-6		1	630				
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2							

					,					
					,					
					,					
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0700	13015-2012, 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>28 273</u> 27 411					
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>47 971</u> 46 504					
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>59 097</u> 57 192					
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>90 339</u> 87 569					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 713</u> 142 459	<u>156 345</u> 151 638	<u>156 345</u> 151 638	<u>147 277</u> 142 459	<u>160 510</u> 142 459	<u>149 130</u> 142 459
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>127 021</u> 122 132	<u>135 830</u> 131 463	<u>135 830</u> 131 463	<u>126 600</u> 122 132	<u>139 384</u> 122 132	<u>128 390</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>132 696</u> 127 780	<u>141 437</u> 137 036	<u>141 437</u> 137 036	<u>132 281</u> 127 780	<u>144 912</u> 127 780	<u>134 050</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 550</u> 132 578	<u>146 261</u> 141 804	<u>146 261</u> 141 804	<u>137 134</u> 132 578	<u>149 760</u> 132 578	<u>138 902</u> 132 578

225-202-0506	75.180.14-9		1	450				
225-202-0700	13015-2012, 15 / 2							
225-202-0709	75.150.14-15		1	380				
225-202-0900	13015-2012							
225-202-0901	150.150.12-6		1	650				
225-202-0902	150.180.14-6		1	922				
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233				
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>158 271</u> 153 227	<u>157 069</u> 142 459	<u>151 540</u> 142 459	<u>153 178</u> 142 459
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>137 771</u> 133 078	<u>136 059</u> 122 132	<u>130 718</u> 122 132	<u>132 301</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>143 361</u> 138 638	<u>141 627</u> 127 780	<u>136 350</u> 127 780	<u>137 913</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>148 181</u> 143 402	<u>146 477</u> 132 578	<u>141 202</u> 132 578	<u>142 765</u> 132 578

					,					
					,					
					,					
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>153 689</u> 148 534	<u>161 374</u> 156 745	<u>161 374</u> 156 745	<u>153 274</u> 148 534	<u>165 870</u> 148 534	<u>155 039</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>115 732</u> 111 001	<u>124 553</u> 120 339	<u>124 553</u> 120 339	<u>115 314</u> 111 001	<u>128 007</u> 111 001	<u>117 092</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>126 077</u> 121 203	<u>134 911</u> 130 558	<u>134 911</u> 130 558	<u>125 656</u> 121 203	<u>138 425</u> 121 203	<u>127 445</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>21 527</u> 20 951					
225-202-1206	15-8		1	165	<u>19 421</u> 18 906					
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 559</u> 9 327	<u>9 870</u> 9 656	<u>9 870</u> 9 656	<u>9 544</u> 9 327	<u>9 993</u> 9 327	<u>9 607</u> 9 327
225-202-1209	5		1	73	<u>7 272</u> 7 088	<u>7 530</u> 7 360	<u>7 530</u> 7 360	<u>7 260</u> 7 088	<u>7 632</u> 7 088	<u>7 312</u> 7 088

225-203.

225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>163 115</u> 158 166	<u>162 594</u> 148 534	<u>157 332</u> 148 534	<u>158 891</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>126 493</u> 121 956	<u>124 706</u> 111 001	<u>119 403</u> 111 001	<u>120 974</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 857</u> 132 178	<u>135 104</u> 121 203	<u>129 770</u> 121 203	<u>131 350</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012							
225-202-1204	10 -3		1	190				
225-202-1206	15-8		1	165				
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 938</u> 9 713	<u>9 876</u> 9 327	<u>9 689</u> 9 327	<u>9 744</u> 9 327
225-202-1209	5		1	73	<u>7 587</u> 7 408	<u>7 536</u> 7 088	<u>7 380</u> 7 088	<u>7 426</u> 7 088

					,					
					,					
					,					
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>115 735</u> 110 986	<u>124 569</u> 120 340	<u>124 569</u> 120 340	<u>115 315</u> 110 986	<u>128 073</u> 110 986	<u>117 101</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397	<u>104 390</u> 87 397	<u>93 788</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>129 882</u> 124 953	<u>138 758</u> 134 352	<u>138 758</u> 134 352	<u>129 460</u> 124 953	<u>142 265</u> 124 953	<u>131 254</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>155 485</u> 150 265	<u>164 316</u> 159 616	<u>164 316</u> 159 616	<u>155 065</u> 150 265	<u>167 824</u> 150 265	<u>156 852</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083	<u>81 629</u> 65 083	<u>71 027</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411	<u>96 250</u> 79 411	<u>85 644</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>144 726</u> 139 618	<u>153 601</u> 149 016	<u>153 601</u> 149 016	<u>144 304</u> 139 618	<u>157 124</u> 139 618	<u>146 100</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>183 806</u> 178 250	<u>193 295</u> 188 252	<u>193 295</u> 188 252	<u>183 385</u> 178 250	<u>196 144</u> 178 250	<u>185 172</u> 178 250
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 420</u> 111 658	<u>125 329</u> 121 087	<u>125 329</u> 121 087	<u>115 999</u> 111 658	<u>128 778</u> 111 658	<u>117 789</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>126 813</u> 121 927	<u>135 697</u> 131 332	<u>135 697</u> 131 332	<u>126 392</u> 121 927	<u>139 171</u> 121 927	<u>128 182</u> 121 927

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>126 514</u> 121 960	<u>124 755</u> 110 986	<u>119 425</u> 110 986	<u>121 004</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397	<u>97 500</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>140 712</u> 135 979	<u>138 935</u> 124 953	<u>133 585</u> 124 953	<u>135 170</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>166 260</u> 161 235	<u>164 505</u> 150 265	<u>159 175</u> 150 265	<u>160 754</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>155 555</u> 150 642	<u>153 790</u> 139 618	<u>148 434</u> 139 618	<u>150 021</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>195 354</u> 189 984	<u>192 826</u> 178 250	<u>187 496</u> 178 250	<u>189 075</u> 178 250
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>127 288</u> 122 720	<u>125 455</u> 111 658	<u>120 116</u> 111 658	<u>121 698</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>137 651</u> 132 960	<u>135 848</u> 121 927	<u>130 509</u> 121 927	<u>132 091</u> 121 927

					,					
					,					
					,					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 041</u> 146 852	<u>160 907</u> 156 240	<u>160 907</u> 156 240	<u>151 619</u> 146 852	<u>164 414</u> 146 852	<u>153 411</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 261</u> 151 025	<u>165 116</u> 160 401	<u>165 116</u> 160 401	<u>155 840</u> 151 025	<u>168 625</u> 151 025	<u>157 631</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>196 579</u> 190 865	<u>205 405</u> 200 213	<u>205 405</u> 200 213	<u>196 158</u> 190 865	<u>208 942</u> 190 865	<u>197 949</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 111</u> 173 602	<u>187 988</u> 183 000	<u>187 988</u> 183 000	<u>178 690</u> 173 602	<u>191 484</u> 173 602	<u>180 482</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 985</u> 130 280					
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>95 857</u> 91 290	<u>104 674</u> 100 638	<u>104 674</u> 100 638	<u>95 430</u> 91 290	<u>108 393</u> 91 290	<u>97 245</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>9 242</u> 8 957	<u>9 701</u> 9 443	<u>9 701</u> 9 443	<u>9 220</u> 8 957	<u>9 884</u> 8 957	<u>9 313</u> 8 957
225-203-0702	2		1	220	<u>16 322</u> 15 831	<u>17 099</u> 16 654	<u>17 099</u> 16 654	<u>16 285</u> 15 831	<u>17 407</u> 15 831	<u>16 442</u> 15 831
225-203-0703	3		1	350	<u>25 563</u> 24 788	<u>26 799</u> 26 096	<u>26 799</u> 26 096	<u>25 504</u> 24 788	<u>27 290</u> 24 788	<u>25 754</u> 24 788
225-203-0704	4		1	480	<u>31 304</u> 30 285	<u>32 999</u> 32 080	<u>32 999</u> 32 080	<u>31 223</u> 30 285	<u>33 672</u> 30 285	<u>31 566</u> 30 285

225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>162 859</u> 157 866	<u>161 086</u> 146 852	<u>155 741</u> 146 852	<u>157 325</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>167 065</u> 162 024	<u>165 300</u> 151 025	<u>159 959</u> 151 025	<u>161 541</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>207 350</u> 201 831	<u>205 618</u> 190 865	<u>200 277</u> 190 865	<u>201 859</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>189 942</u> 184 627	<u>188 157</u> 173 602	<u>182 812</u> 173 602	<u>184 395</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542				
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>106 623</u> 102 256	<u>105 022</u> 91 290	<u>99 606</u> 91 290	<u>101 211</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012							
225-203-0701	1		1	130	<u>9 802</u> 9 527	<u>9 711</u> 8 957	<u>9 434</u> 8 957	<u>9 516</u> 8 957
225-203-0702	2		1	220	<u>17 270</u> 16 796	<u>17 115</u> 15 831	<u>16 646</u> 15 831	<u>16 785</u> 15 831
225-203-0703	3		1	350	<u>27 071</u> 26 323	<u>26 825</u> 24 788	<u>26 080</u> 24 788	<u>26 301</u> 24 788
225-203-0704	4		1	480	<u>33 372</u> 32 390	<u>33 035</u> 30 285	<u>32 012</u> 30 285	<u>32 315</u> 30 285

					,					
					,					
					,					
225-203-0705	5		1	600	<u>47 309</u> 45 938	<u>49 428</u> 48 182	<u>49 428</u> 48 182	<u>47 209</u> 45 938	<u>50 269</u> 45 938	<u>47 637</u> 45 938
225-203-0706	6		1	1250	<u>105 784</u> 102 842	<u>110 198</u> 107 516	<u>110 198</u> 107 516	<u>105 574</u> 102 842	<u>111 951</u> 102 842	<u>106 467</u> 102 842
225-203-0707	7		1	1770	<u>152 882</u> 148 679	<u>159 132</u> 155 298	<u>159 132</u> 155 298	<u>152 584</u> 148 679	<u>161 614</u> 148 679	<u>153 849</u> 148 679
225-203-0708	8		1	2880	<u>207 000</u> 200 657	<u>217 169</u> 211 426	<u>217 169</u> 211 426	<u>206 516</u> 200 657	<u>221 208</u> 200 657	<u>208 574</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>17 961</u> 17 424	<u>18 809</u> 18 322	<u>18 809</u> 18 322	<u>17 921</u> 17 424	<u>19 145</u> 17 424	<u>18 092</u> 17 424
225-203-0903	20-5		1	175	<u>13 007</u> 12 616	<u>13 625</u> 13 270	<u>13 625</u> 13 270	<u>12 977</u> 12 616	<u>13 870</u> 12 616	<u>13 102</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 701</u> 1 654	<u>1 771</u> 1 728	<u>1 771</u> 1 728	<u>1 697</u> 1 654	<u>1 799</u> 1 654	<u>1 712</u> 1 654
225-203-1002	10		1	40	<u>2 977</u> 2 888	<u>3 118</u> 3 037	<u>3 118</u> 3 037	<u>2 970</u> 2 888	<u>3 174</u> 2 888	<u>2 999</u> 2 888
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 140</u> 76 852	<u>82 671</u> 80 591	<u>82 671</u> 80 591	<u>78 972</u> 76 852	<u>84 074</u> 76 852	<u>79 687</u> 76 852

225-204.

225-203-0705	5		1	600	<u>49 895</u> 48 570	<u>49 473</u> 45 938	<u>48 195</u> 45 938	<u>48 574</u> 45 938
225-203-0706	6		1	1250	<u>111 170</u> 108 325	<u>110 292</u> 102 842	<u>107 628</u> 102 842	<u>108 418</u> 102 842
225-203-0707	7		1	1770	<u>160 508</u> 156 444	<u>159 266</u> 148 679	<u>155 493</u> 148 679	<u>156 611</u> 148 679
225-203-0708	8		1	2880	<u>219 409</u> 213 291	<u>217 387</u> 200 657	<u>211 249</u> 200 657	<u>213 068</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012							
225-203-0901	20-10		1	240	<u>18 995</u> 18 477	<u>18 827</u> 17 424	<u>18 315</u> 17 424	<u>18 467</u> 17 424
225-203-0903	20-5		1	175	<u>13 761</u> 13 384	<u>13 638</u> 12 616	<u>13 265</u> 12 616	<u>13 375</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012							
225-203-1001	5		1	20	<u>1 787</u> 1 741	<u>1 773</u> 1 654	<u>1 730</u> 1 654	<u>1 743</u> 1 654
225-203-1002	10		1	40	<u>3 149</u> 3 063	<u>3 121</u> 2 888	<u>3 036</u> 2 888	<u>3 061</u> 2 888
225-203-1005	9		1	1000	<u>83 449</u> 81 238	<u>82 747</u> 76 852	<u>80 616</u> 76 852	<u>81 247</u> 76 852

					,					
					,					
					,					
225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>285 002</u> 277 389					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>307 312</u> 298 857					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>234 911</u> 227 875					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>916 189</u> 892 959					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 060 593</u> 1 033 722					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 725 340</u> 1 682 924					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 761 579</u> 1 717 642					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>205 234</u> 199 995					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>134 702</u> 130 117					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>206 694</u> 200 697					

225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500				
225-204-0102	2-		1	3000				
225-204-0103	2- -		1	3000				
225-204-0106	5-		1	6500				
225-204-0107	5-		1	7500				
225-204-0108	1-		1	10600				
225-204-0109	2-		1	11600				
225-204-0112	1-2		1	1500				
225-204-0113	2-2		1	2400				
225-204-0114	2-0		1	2400				

					,					
					,					
					,					
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>184 085</u> 178 126					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>237 137</u> 230 139					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>320 645</u> 311 603					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>369 256</u> 359 261					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>325 027</u> 315 025					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>339 859</u> 329 566					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>447 151</u> 433 685					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>448 308</u> 434 981					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>548 405</u> 532 225					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>753 184</u> 732 989					
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>577 847</u> 561 090					

225-204-0115	3-2		1	2900				
225-204-0116	3-0		1	2900				
225-204-0117	4-2		1	3400				
225-204-0118	4-4		1	3400				
225-204-0120	5-2		1	4480				
225-204-0121	5-4		1	4480				
225-204-0122	6-2		1	5800				
225-204-0123	6-4		1	5600				
225-204-0124	6-0		1	6700				
225-204-0125	6-2		1	6700				
225-204-0126	6-4		1	6700				

					,					
					,					
					,					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>334 567</u> 324 524					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>483 765</u> 469 217					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>980 557</u> 955 255					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>202 987</u> 197 062					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>190 662</u> 185 320					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>141 721</u> 136 593					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>138 926</u> 134 177					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>182 503</u> 176 252					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>275 049</u> 267 307					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>355 881</u> 345 258					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>477 412</u> 462 988					

225-204-0129	3-		1	4300				
225-204-0131	5-		1	6250				
225-204-0132	5-		1	7500				
225-204-0150	2-05		1	2400				
225-204-0151	2-05		1	1980				
225-204-0152	3-05		1	2900				
225-204-0153	3-05		1	2500				
225-204-0154	4-05		1	3300				
225-204-0155	4-05		1	2900				
225-204-0164	3- 5		1	4500				
225-204-0165	5- 5		1	6250				

					,					
					,					
					,					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>968 452</u> 943 995					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>277 933</u> 269 535					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>207 485</u> 201 651					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>251 905</u> 244 730					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>533 117</u> 520 460					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>366 492</u> 357 281					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>401 480</u> 391 178					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>306 382</u> 297 580					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>346 884</u> 337 328					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 096 394</u> 1 069 833					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>289 925</u> 281 850					

225-204-0167	6- 5		1	6750				
225-204-0176	-2		1	3640				
225-204-0178	-4		1	2180				
225-204-0179	-5		1	2760				
225-204-0180	-6		1	2720				
225-204-0181	15.15		1	2500				
225-204-0182	18.18		1	3000				
225-204-0183	4-1/5		1	3450				
225-204-0184	4-2-		1	3400				
225-204-0185	5- -350		1	6250				
225-204-0186	4-1/5		1	2950				

					,					
					,					
					,					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>395 708</u> 384 507					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>278 977</u> 270 064					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>301 217</u> 291 686					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>314 984</u> 305 183					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>350 138</u> 338 210					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>375 072</u> 362 655					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>359 098</u> 347 520					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>346 090</u> 334 768					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>253 788</u> 245 369					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>202 550</u> 197 218					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>224 764</u> 218 753					

225-204-0187	3- -0		1	4250				
225-204-0188	3- -		1	4250				
225-204-0189	5-2-		1	4475				
225-204-0190	5-4-		1	4475				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250				
225-204-0192	5- -		1	6250				
225-204-0193	6-2-		1	5600				
225-204-0195	6-4-		1	5600				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250				
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980				

					,					
					,					
					,					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>273 154</u> 265 854					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>375 220</u> 364 841					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>383 954</u> 373 404					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>428 572</u> 416 727					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>437 308</u> 425 291					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>516 199</u> 501 987					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>584 187</u> 567 726					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>591 123</u> 574 526					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>367 525</u> 357 662					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>466 157</u> 453 752					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>500 454</u> 486 875					

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650				

					,					
					,					
					,					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>590 313</u> 574 526					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>678 564</u> 661 046					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>643 684</u> 627 798					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>690 440</u> 673 136					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>619 602</u> 603 241					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>709 968</u> 692 783					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>667 773</u> 649 334					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>818 885</u> 796 429					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>879 034</u> 856 250					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 042 306</u> 1 015 308					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>917 442</u> 893 904					

225-204-0214	2 3,6-		1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850				

					,					
					,					
					,					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 174 487</u> 1 144 897					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>791 946</u> 769 857					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>965 269</u> 940 753					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 050 078</u> 1 022 360					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 133 162</u> 1 105 354					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 071 658</u> 1 043 518					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>946 129</u> 921 989					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 685</u> 1 171 975					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 182</u> 47 611					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>47 723</u> 45 807	<u>51 552</u> 49 841	<u>51 552</u> 49 841	<u>47 555</u> 45 807	<u>52 657</u> 45 807	<u>48 270</u> 45 807

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800				
225-204-0300	2387-2013							
225-204-0302	95-1		1	750				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>52 032</u> 50 194	<u>50 958</u> 47 804	<u>49 199</u> 45 807	<u>49 830</u> 45 807

					,					
					,					
					,					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 161</u> 65 767	<u>72 485</u> 70 333	<u>72 485</u> 70 333	<u>67 964</u> 65 767	<u>73 958</u> 65 767	<u>68 803</u> 65 767
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 796</u> 76 343	<u>82 937</u> 80 716	<u>82 937</u> 80 716	<u>78 607</u> 76 343	<u>84 347</u> 76 343	<u>79 411</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 862</u> 76 408	<u>82 835</u> 80 615	<u>82 835</u> 80 615	<u>78 673</u> 76 408	<u>84 413</u> 76 408	<u>79 477</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>69 593</u> 67 688	<u>72 418</u> 70 679	<u>72 418</u> 70 679	<u>69 459</u> 67 688	<u>73 540</u> 67 688	<u>70 030</u> 67 688
225-204-0602	2		1	675	<u>57 413</u> 55 821	<u>59 797</u> 58 345	<u>59 797</u> 58 345	<u>57 300</u> 55 821	<u>60 744</u> 55 821	<u>57 782</u> 55 821

225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>73 224</u> 70 921	<u>72 180</u> 66 939	<u>69 895</u> 65 767	<u>70 637</u> 65 767
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>83 644</u> 81 278	<u>82 645</u> 77 466	<u>80 456</u> 76 343	<u>81 167</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>83 710</u> 81 343	<u>82 920</u> 76 408	<u>80 522</u> 76 408	<u>81 233</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3		1	3550				
225-204-0315	164-10,3		1	3550				
225-204-0316	164-10,7		1	3550				
225-204-0318	164-12,7		1	3550				
225-204-0319	164-14,3		1	3550				
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>73 040</u> 71 197	<u>72 479</u> 67 688	<u>70 774</u> 67 688	<u>71 279</u> 67 688
225-204-0602	2		1	675	<u>60 322</u> 58 782	<u>59 848</u> 55 821	<u>58 409</u> 55 821	<u>58 836</u> 55 821

					,					
					,					
					,					
225-204-0603	3		1	550	<u>48 424</u> 47 108	<u>50 366</u> 49 164	<u>50 366</u> 49 164	<u>48 332</u> 47 108	<u>51 138</u> 47 108	<u>48 725</u> 47 108
225-204-0604	4		1	475	<u>42 190</u> 41 049	<u>43 867</u> 42 825	<u>43 867</u> 42 825	<u>42 110</u> 41 049	<u>44 534</u> 41 049	<u>42 450</u> 41 049
225-204-0605	5		1	400	<u>33 221</u> 32 288	<u>34 634</u> 33 783	<u>34 634</u> 33 783	<u>33 154</u> 32 288	<u>35 195</u> 32 288	<u>33 440</u> 32 288
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>35 523</u> 34 562	<u>36 936</u> 36 058	<u>36 936</u> 36 058	<u>35 456</u> 34 562	<u>37 497</u> 34 562	<u>35 742</u> 34 562
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 192</u> 18 560	<u>20 252</u> 19 682	<u>20 252</u> 19 682	<u>19 142</u> 18 560	<u>20 672</u> 18 560	<u>19 356</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>16 646</u> 16 246	<u>17 176</u> 16 807	<u>17 176</u> 16 807	<u>16 621</u> 16 246	<u>17 386</u> 16 246	<u>16 728</u> 16 246
225-204-0802	33-1		1	160	<u>27 470</u> 26 929	<u>28 035</u> 27 527	<u>28 035</u> 27 527	<u>27 443</u> 26 929	<u>28 260</u> 26 929	<u>27 558</u> 26 929
225-204-0803	33-2		1	250	<u>32 456</u> 31 734	<u>33 339</u> 32 669	<u>33 339</u> 32 669	<u>32 414</u> 31 734	<u>33 690</u> 31 734	<u>32 593</u> 31 734
225-204-0804	33-3		1	250	<u>37 979</u> 37 191	<u>38 862</u> 38 126	<u>38 862</u> 38 126	<u>37 937</u> 37 191	<u>39 212</u> 37 191	<u>38 116</u> 37 191
225-204-0805	43-1		1	330	<u>49 259</u> 48 229	<u>50 424</u> 49 463	<u>50 424</u> 49 463	<u>49 204</u> 48 229	<u>50 887</u> 48 229	<u>49 439</u> 48 229

225-204-0603	3		1	550	<u>50 794</u> 49 520	<u>50 408</u> 47 108	<u>49 236</u> 47 108	<u>49 583</u> 47 108
225-204-0604	4		1	475	<u>44 237</u> 43 132	<u>43 903</u> 41 049	<u>42 891</u> 41 049	<u>43 191</u> 41 049
225-204-0605	5		1	400	<u>34 945</u> 34 042	<u>34 664</u> 32 288	<u>33 812</u> 32 288	<u>34 064</u> 32 288
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>37 247</u> 36 317	<u>36 966</u> 34 562	<u>36 113</u> 34 562	<u>36 366</u> 34 562
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 485</u> 19 876	<u>20 274</u> 18 560	<u>19 635</u> 18 560	<u>19 824</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0801	30		1	150	<u>17 293</u> 16 904	<u>17 187</u> 16 246	<u>16 868</u> 16 246	<u>16 962</u> 16 246
225-204-0802	33-1		1	160	<u>28 160</u> 27 630	<u>28 047</u> 26 929	<u>27 706</u> 26 929	<u>27 807</u> 26 929
225-204-0803	33-2		1	250	<u>33 533</u> 32 831	<u>33 358</u> 31 734	<u>32 825</u> 31 734	<u>32 983</u> 31 734
225-204-0804	33-3		1	250	<u>39 056</u> 38 288	<u>38 881</u> 37 191	<u>38 348</u> 37 191	<u>38 506</u> 37 191
225-204-0805	43-1		1	330	<u>50 681</u> 49 677	<u>50 449</u> 48 229	<u>49 746</u> 48 229	<u>49 954</u> 48 229

					,					
					,					
					,					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>57 684</u> 56 554	<u>58 849</u> 57 788	<u>58 849</u> 57 788	<u>57 629</u> 56 554	<u>59 312</u> 56 554	<u>57 864</u> 56 554
225-204-0807	45		1	510	<u>94 531</u> 92 721	<u>96 332</u> 94 628	<u>96 332</u> 94 628	<u>94 445</u> 92 721	<u>97 047</u> 92 721	<u>94 810</u> 92 721
225-204-0808	-60		1	680	<u>125 892</u> 123 481	<u>128 293</u> 126 024	<u>128 293</u> 126 024	<u>125 778</u> 123 481	<u>129 247</u> 123 481	<u>126 264</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>46 940</u> 45 708	<u>48 705</u> 47 578	<u>48 705</u> 47 578	<u>46 856</u> 45 708	<u>49 406</u> 45 708	<u>47 213</u> 45 708
225-204-0903	1-2		1	700	<u>60 086</u> 58 429	<u>62 558</u> 61 046	<u>62 558</u> 61 046	<u>59 968</u> 58 429	<u>63 540</u> 58 429	<u>60 469</u> 58 429
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>105 816</u> 102 368	<u>111 554</u> 108 444	<u>111 554</u> 108 444	<u>105 543</u> 102 368	<u>113 833</u> 102 368	<u>106 704</u> 102 368
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>143 237</u> 139 345	<u>148 975</u> 145 421	<u>148 975</u> 145 421	<u>142 964</u> 139 345	<u>151 254</u> 139 345	<u>144 125</u> 139 345
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>176 332</u> 170 461	<u>186 219</u> 180 931	<u>186 219</u> 180 931	<u>175 861</u> 170 461	<u>190 145</u> 170 461	<u>177 862</u> 170 461
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>269 292</u> 261 238	<u>282 004</u> 274 700	<u>282 004</u> 274 700	<u>268 687</u> 261 238	<u>287 052</u> 261 238	<u>271 259</u> 261 238
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 113</u> 7 869	<u>8 502</u> 8 280	<u>8 502</u> 8 280	<u>8 095</u> 7 869	<u>8 656</u> 7 869	<u>8 174</u> 7 869

225-204-0806	43-2		1	330	<u>59 106</u> 58 002	<u>58 874</u> 56 554	<u>58 171</u> 56 554	<u>58 379</u> 56 554
225-204-0807	45		1	510	<u>96 728</u> 94 959	<u>96 370</u> 92 721	<u>95 283</u> 92 721	<u>95 605</u> 92 721
225-204-0808	-60		1	680	<u>128 822</u> 126 464	<u>128 345</u> 123 481	<u>126 895</u> 123 481	<u>127 325</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012							
225-204-0901	1-1		1	500	<u>49 094</u> 47 901	<u>48 743</u> 45 708	<u>47 677</u> 45 708	<u>47 993</u> 45 708
225-204-0903	1-2		1	700	<u>63 102</u> 61 499	<u>62 611</u> 58 429	<u>61 119</u> 58 429	<u>61 561</u> 58 429
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>112 818</u> 109 496	<u>111 677</u> 102 368	<u>108 214</u> 102 368	<u>109 240</u> 102 368
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>150 238</u> 146 473	<u>149 098</u> 139 345	<u>145 635</u> 139 345	<u>146 661</u> 139 345
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>188 396</u> 182 743	<u>186 431</u> 170 461	<u>180 463</u> 170 461	<u>182 231</u> 170 461
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>284 803</u> 277 030	<u>282 276</u> 261 238	<u>274 603</u> 261 238	<u>276 877</u> 261 238
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>8 587</u> 8 351	<u>8 510</u> 7 869	<u>8 276</u> 7 869	<u>8 345</u> 7 869

					,					
					,					
					,					
225-204-1006	3-		1	1750	<u>243 437</u> 237 247					
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 455</u> 19 807	<u>21 514</u> 20 929	<u>21 514</u> 20 929	<u>20 404</u> 19 807	<u>21 935</u> 19 807	<u>20 619</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1104	2		1	41	<u>6 327</u> 6 196	<u>6 472</u> 6 350	<u>6 472</u> 6 350	<u>6 320</u> 6 196	<u>6 529</u> 6 196	<u>6 349</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600	<u>79 593</u> 76 489	<u>85 243</u> 82 472	<u>85 243</u> 82 472	<u>79 324</u> 76 489	<u>87 487</u> 76 489	<u>80 467</u> 76 489
225-204-1202	-2		1	2400	<u>130 170</u> 125 387	<u>138 645</u> 134 361	<u>138 645</u> 134 361	<u>129 767</u> 125 387	<u>142 011</u> 125 387	<u>131 482</u> 125 387
225-204-1203	-3		1	3400	<u>185 021</u> 178 238	<u>197 027</u> 190 951	<u>197 027</u> 190 951	<u>184 450</u> 178 238	<u>201 795</u> 178 238	<u>186 879</u> 178 238
225-204-1204	-4		1	900	<u>69 515</u> 67 476	<u>72 693</u> 70 841	<u>72 693</u> 70 841	<u>69 364</u> 67 476	<u>73 955</u> 67 476	<u>70 007</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>297 781</u> 290 168					
225-204-1303	12		1	2190	<u>161 957</u> 157 080	<u>169 691</u> 165 269	<u>169 691</u> 165 269	<u>161 589</u> 157 080	<u>172 762</u> 157 080	<u>163 154</u> 157 080

225-204-1006	3-		1	1750				
225-204-1007	-1		1	300	<u>21 747</u> 21 123	<u>21 537</u> 19 807	<u>20 897</u> 19 807	<u>21 087</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012							
225-204-1104	2		1	41	<u>6 503</u> 6 376	<u>6 475</u> 6 196	<u>6 387</u> 6 196	<u>6 413</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012							
225-204-1201	-1		1	1600	<u>86 487</u> 83 508	<u>85 364</u> 76 489	<u>81 954</u> 76 489	<u>82 964</u> 76 489
225-204-1202	-2		1	2400	<u>140 511</u> 135 914	<u>138 826</u> 125 387	<u>133 711</u> 125 387	<u>135 227</u> 125 387
225-204-1203	-3		1	3400	<u>199 671</u> 193 152	<u>197 284</u> 178 238	<u>190 038</u> 178 238	<u>192 185</u> 178 238
225-204-1204	-4		1	900	<u>73 393</u> 71 424	<u>72 761</u> 67 476	<u>70 843</u> 67 476	<u>71 411</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012							
225-204-1302	1		1	2190				
225-204-1303	12		1	2190	<u>171 393</u> 166 687	<u>169 856</u> 157 080	<u>165 189</u> 157 080	<u>166 572</u> 157 080

					,					
					,					
					,					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>305 041</u> 298 467	<u>312 774</u> 306 656	<u>312 774</u> 306 656	<u>304 673</u> 298 467	<u>315 845</u> 298 467	<u>306 237</u> 298 467
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>469 327</u> 459 334	<u>480 909</u> 471 599	<u>480 909</u> 471 599	<u>468 776</u> 459 334	<u>485 509</u> 459 334	<u>471 120</u> 459 334
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>174 329</u> 169 292	<u>182 098</u> 177 518	<u>182 098</u> 177 518	<u>173 960</u> 169 292	<u>185 183</u> 169 292	<u>175 531</u> 169 292
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>316 678</u> 308 502	<u>328 243</u> 320 748	<u>328 243</u> 320 748	<u>316 128</u> 308 502	<u>332 835</u> 308 502	<u>318 468</u> 308 502
225-204-1313	32.9		1	725	<u>64 412</u> 62 670	<u>66 972</u> 65 381	<u>66 972</u> 65 381	<u>64 290</u> 62 670	<u>67 989</u> 62 670	<u>64 808</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>63 815</u> 62 079	<u>66 375</u> 64 790	<u>66 375</u> 64 790	<u>63 693</u> 62 079	<u>67 392</u> 62 079	<u>64 211</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>54 539</u> 52 913	<u>57 099</u> 55 624	<u>57 099</u> 55 624	<u>54 417</u> 52 913	<u>58 116</u> 52 913	<u>54 935</u> 52 913
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>62 846</u> 61 696	<u>63 905</u> 62 817	<u>63 905</u> 62 817	<u>62 795</u> 61 696	<u>64 326</u> 61 696	<u>63 010</u> 61 696
225-204-1402	2.8		1	800	<u>106 289</u> 103 949	<u>109 114</u> 106 941	<u>109 114</u> 106 941	<u>106 155</u> 103 949	<u>110 236</u> 103 949	<u>106 727</u> 103 949
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>130 166</u> 127 003	<u>134 404</u> 131 490	<u>134 404</u> 131 490	<u>129 965</u> 127 003	<u>136 086</u> 127 003	<u>130 822</u> 127 003

225-204-1306	35-10		1	2190	<u>314 477</u> 308 074	<u>312 939</u> 298 467	<u>308 272</u> 298 467	<u>309 655</u> 298 467
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>483 460</u> 473 722	<u>481 157</u> 459 334	<u>474 167</u> 459 334	<u>476 238</u> 459 334
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>183 808</u> 178 943	<u>182 264</u> 169 292	<u>177 575</u> 169 292	<u>178 964</u> 169 292
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>330 789</u> 322 868	<u>328 490</u> 308 502	<u>321 510</u> 308 502	<u>323 578</u> 308 502
225-204-1313	32.9		1	725	<u>67 536</u> 65 850	<u>67 027</u> 62 670	<u>65 482</u> 62 670	<u>65 940</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>66 939</u> 65 260	<u>66 430</u> 62 079	<u>64 885</u> 62 079	<u>65 342</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>57 663</u> 56 094	<u>57 154</u> 52 913	<u>55 609</u> 52 913	<u>56 066</u> 52 913
225-204-1400	13015-2012							
225-204-1401	1.6		1	300	<u>64 138</u> 63 012	<u>63 928</u> 61 696	<u>63 288</u> 61 696	<u>63 478</u> 61 696
225-204-1402	2.8		1	800	<u>109 736</u> 107 458	<u>109 175</u> 103 949	<u>107 470</u> 103 949	<u>107 975</u> 103 949
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>135 337</u> 132 267	<u>134 494</u> 127 003	<u>131 937</u> 127 003	<u>132 695</u> 127 003

					,					
					,					
					,					
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>188 614</u> 184 218	<u>194 264</u> 190 201	<u>194 264</u> 190 201	<u>188 346</u> 184 218	<u>196 508</u> 184 218	<u>189 489</u> 184 218
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>262 585</u> 256 366	<u>270 706</u> 264 966	<u>270 706</u> 264 966	<u>262 198</u> 256 366	<u>273 932</u> 256 366	<u>263 842</u> 256 366
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>158 763</u> 153 382					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>83 608</u> 81 942	<u>85 374</u> 83 812	<u>85 374</u> 83 812	<u>83 524</u> 81 942	<u>86 075</u> 81 942	<u>83 882</u> 81 942
225-204-1505	6		1	760	<u>125 747</u> 123 230	<u>128 431</u> 126 072	<u>128 431</u> 126 072	<u>125 620</u> 123 230	<u>129 497</u> 123 230	<u>126 163</u> 123 230
225-204-1507	7		1	230	<u>28 362</u> 27 715	<u>29 174</u> 28 575	<u>29 174</u> 28 575	<u>28 323</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715	<u>28 488</u> 27 715
225-204-1508	7-1		1	230	<u>28 362</u> 27 715	<u>29 174</u> 28 575	<u>29 174</u> 28 575	<u>28 323</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715	<u>28 488</u> 27 715
225-204-1509	8		1	2600	<u>244 712</u> 238 300	<u>253 893</u> 248 022	<u>253 893</u> 248 022	<u>244 275</u> 238 300	<u>257 539</u> 238 300	<u>246 133</u> 238 300
225-204-1512	1		1	500	<u>61 140</u> 59 740	<u>62 906</u> 61 610	<u>62 906</u> 61 610	<u>61 056</u> 59 740	<u>63 607</u> 59 740	<u>61 413</u> 59 740
225-204-1513	3,0		1	500	<u>107 887</u> 105 366					

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>195 508</u> 191 236	<u>194 385</u> 184 218	<u>190 975</u> 184 218	<u>191 986</u> 184 218
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>272 495</u> 266 455	<u>270 880</u> 256 366	<u>265 978</u> 256 366	<u>267 431</u> 256 366
225-204-1406	10.2		1	2800				
225-204-1500	13015-2012							
225-204-1504	5		1	500	<u>85 763</u> 84 135	<u>85 412</u> 81 942	<u>84 346</u> 81 942	<u>84 662</u> 81 942
225-204-1505	6		1	760	<u>129 022</u> 126 564	<u>128 489</u> 123 230	<u>126 869</u> 123 230	<u>127 349</u> 123 230
225-204-1507	7		1	230	<u>29 353</u> 28 724	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1508	7-1		1	230	<u>29 353</u> 28 724	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1509	8		1	2600	<u>255 914</u> 249 705	<u>254 089</u> 238 300	<u>248 548</u> 238 300	<u>250 190</u> 238 300
225-204-1512	1		1	500	<u>63 295</u> 61 933	<u>62 944</u> 59 740	<u>61 878</u> 59 740	<u>62 194</u> 59 740
225-204-1513	3,0		1	500				

					,					
					,					
					,					
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>90 751</u> 89 000	<u>92 517</u> 90 870	<u>92 517</u> 90 870	<u>90 667</u> 89 000	<u>93 218</u> 89 000	<u>91 024</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>141 458</u> 138 754	<u>144 142</u> 141 596	<u>144 142</u> 141 596	<u>141 330</u> 138 754	<u>145 207</u> 138 754	<u>141 873</u> 138 754
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>23 062</u> 22 519	<u>23 768</u> 23 267	<u>23 768</u> 23 267	<u>23 029</u> 22 519	<u>24 049</u> 22 519	<u>23 172</u> 22 519

225-205.

					， ， ，								
225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\ 019}{994}$	$\frac{1\ 055}{1\ 031}$	$\frac{1\ 055}{1\ 031}$	$\frac{1\ 018}{994}$	$\frac{1\ 069}{994}$	$\frac{1\ 025}{994}$	$\frac{1\ 062}{1\ 038}$	$\frac{1\ 055}{994}$	$\frac{1\ 034}{994}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\ 123}{1\ 092}$	$\frac{1\ 169}{1\ 141}$	$\frac{1\ 169}{1\ 141}$	$\frac{1\ 121}{1\ 092}$	$\frac{1\ 187}{1\ 092}$	$\frac{1\ 130}{1\ 092}$	$\frac{1\ 179}{1\ 149}$	$\frac{1\ 170}{1\ 092}$	$\frac{1\ 142}{1\ 092}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{2\ 960}{2\ 871}$	$\frac{3\ 101}{3\ 021}$	$\frac{3\ 101}{3\ 021}$	$\frac{2\ 953}{2\ 871}$	$\frac{3\ 157}{2\ 871}$	$\frac{2\ 982}{2\ 871}$	$\frac{3\ 132}{3\ 046}$	$\frac{3\ 104}{2\ 871}$	$\frac{3\ 019}{2\ 871}$

225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>92 905</u> 91 193	<u>92 554</u> 89 000	<u>91 489</u> 89 000	<u>91 805</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>144 732</u> 142 088	<u>144 199</u> 138 754	<u>142 579</u> 138 754	<u>143 059</u> 138 754
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>23 924</u> 23 396	<u>23 784</u> 22 519	<u>23 357</u> 22 519	<u>23 484</u> 22 519

225-205-0100	13015-2012				
225-205-0101	1		1	10	<u>1 040</u> 994
225-205-0102	2		1	13	<u>1 151</u> 1 092
225-205-0103	3		1	40	<u>3 044</u> 2 871

					,								
					,								
					,								
225-205-0104	4		1	90	<u>8 688</u> 8 463	<u>9 006</u> 8 800	<u>9 006</u> 8 800	<u>8 673</u> 8 463	<u>9 132</u> 8 463	<u>8 737</u> 8 463	<u>9 076</u> 8 858	<u>9 013</u> 8 463	<u>8 821</u> 8 463
225-205-0105	5		1	130	<u>13 309</u> 12 976	<u>13 768</u> 13 462	<u>13 768</u> 13 462	<u>13 287</u> 12 976	<u>13 951</u> 12 976	<u>13 380</u> 12 976	<u>13 869</u> 13 546	<u>13 778</u> 12 976	<u>13 501</u> 12 976
225-205-0106	6		1	180	<u>22 124</u> 21 619	<u>22 760</u> 22 292	<u>22 760</u> 22 292	<u>22 094</u> 21 619	<u>23 012</u> 21 619	<u>22 222</u> 21 619	<u>22 900</u> 22 408	<u>22 773</u> 21 619	<u>22 390</u> 21 619
225-205-0107	7		1	230	<u>35 844</u> 35 108	<u>36 656</u> 35 968	<u>36 656</u> 35 968	<u>35 805</u> 35 108	<u>36 978</u> 35 108	<u>35 969</u> 35 108	<u>36 835</u> 36 117	<u>36 673</u> 35 108	<u>36 183</u> 35 108
225-205-0108	8		1	650	<u>39 893</u> 38 543	<u>42 189</u> 40 973	<u>42 189</u> 40 973	<u>39 784</u> 38 543	<u>43 100</u> 38 543	<u>40 249</u> 38 543	<u>42 694</u> 41 394	<u>42 238</u> 38 543	<u>40 852</u> 38 543
225-205-0109	9		1	1130	<u>62 065</u> 59 804	<u>66 055</u> 64 029	<u>66 055</u> 64 029	<u>61 875</u> 59 804	<u>67 640</u> 59 804	<u>62 683</u> 59 804	<u>66 934</u> 64 760	<u>66 141</u> 59 804	<u>63 732</u> 59 804

225-207.

					,						
					,						
					,						
225-207-0100	13015-2012	3									

225-205-0104	4		1	90	<u>8 878</u> 8 463
225-205-0105	5		1	130	<u>13 583</u> 12 976
225-205-0106	6		1	180	<u>22 503</u> 21 619
225-205-0107	7		1	230	<u>36 328</u> 35 108
225-205-0108	8		1	650	<u>41 263</u> 38 543
225-205-0109	9		1	1130	<u>64 446</u> 59 804

225-207-0100	13015-2012	3						

					,					
					,					
					,					
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>106 435</u> 101 741	<u>115 252</u> 111 089	<u>115 252</u> 111 089	<u>106 008</u> 101 741	<u>118 976</u> 101 741	<u>107 824</u> 101 741
225-207-0102	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2464	<u>71 812</u> 67 634	<u>80 333</u> 76 671	<u>80 333</u> 76 671	<u>71 398</u> 67 634	<u>83 968</u> 67 634	<u>73 158</u> 67 634

226.

226-1.

226-102.

					,					
					,					
					,					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>163 753</u> 157 141					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>206 744</u> 198 316					

225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>117 201</u> 112 708	<u>115 603</u> 101 741	<u>110 186</u> 101 741	<u>111 791</u> 101 741
225-207-0102	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2464	<u>82 218</u> 78 235	<u>80 699</u> 67 634	<u>75 447</u> 67 634	<u>77 003</u> 67 634

226-102-0200	13015-2012						
226-102-0205	14		1	4200			
226-102-0300	25912-2015						
226-102-0302	-18		1	5400			

					,						
					,						
					,						
226-102-0400	13015-2012										
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>101 704</u> 97 807						
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>143 156</u> 136 907	<u>125 954</u> 122 494	<u>127 637</u> 122 494	<u>129 620</u> 122 494	<u>128 420</u> 122 494	<u>128 151</u> 122 494	
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>330 325</u> 317 570						
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>221 431</u> 212 635						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>93 152</u> 89 544						
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>167 352</u> 161 292						
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>116 923</u> 112 443						
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>196 332</u> 188 983						
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>269 810</u> 262 111						
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>337 465</u> 327 726						
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>278 111</u> 266 745						

226-102-0400	13015-2012						
226-102-0401	1-4		1	2350			
226-102-0402	1-6		1	4250			
226-102-0403	1-8		1	7750			
226-102-0404	2-6		1	5500			
226-102-0406	400.98.25		1	2200			
226-102-0407	400.98.40		1	3430			
226-102-0409	400.124.25		1	2700			
226-102-0410	400.124.40		1	4320			
226-102-0412	600.98.30		1	4000			
226-102-0414	600.124.30		1	5100			
226-102-0416	800.98.40		1	7300			

					,						
					,						
					,						
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>359 818</u> 345 229						
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>24 524</u> 23 597						
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>31 239</u> 30 019						
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>42 698</u> 40 970						
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>70 266</u> 67 268						
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>95 369</u> 91 312						
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>144 895</u> 138 814						
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>175 094</u> 167 610						
226-102-0500	13015-2012										
226-102-0502	6		1	4250	<u>199 321</u> 191 971						
226-102-0600	21924.0-84	3									

226-102-0418	800.124.40		1	9300			
226-102-0419	200.75.15		1	550			
226-102-0420	200.100.15		1	750			
226-102-0421	200.150.15		1	1100			
226-102-0423	400.98.25		1	2000			
226-102-0425	400.124.25		1	2700			
226-102-0427	600.98.30		1	4000			
226-102-0429	600.124.30		1	5000			
226-102-0500	13015-2012						
226-102-0502	6		1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					

					,						
					,						
					,						
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>123 174</u> 118 342	<u>122 754</u> 118 342	<u>124 538</u> 118 342	<u>132 180</u> 118 342	<u>126 858</u> 118 342	<u>128 435</u> 118 342	<u>132 002</u> 127 690
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>126 275</u> 121 424	<u>125 858</u> 121 424	<u>127 632</u> 121 424	<u>135 234</u> 121 424	<u>129 940</u> 121 424	<u>131 509</u> 121 424	<u>135 113</u> 130 778
226-102-0700	13015-2012										
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 312</u> 2 217	<u>2 303</u> 2 217	<u>2 339</u> 2 217	<u>2 492</u> 2 217	<u>2 386</u> 2 217	<u>2 417</u> 2 217	<u>2 488</u> 2 404
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 856</u> 8 468	<u>8 821</u> 8 468	<u>8 971</u> 8 468	<u>9 614</u> 8 468	<u>9 166</u> 8 468	<u>9 299</u> 8 468	<u>9 598</u> 9 253

226-103. ,

					,					
					,					
					,					
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1108	2		1	600	<u>15 351</u> 14 564					

226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>132 002</u> 127 690	<u>135 493</u> 118 342	<u>133 946</u> 129 309
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>135 113</u> 130 778	<u>138 530</u> 121 424	<u>137 055</u> 132 397
226-102-0700	13015-2012						
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 488</u> 2 404	<u>2 559</u> 2 217	<u>2 527</u> 2 436
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 598</u> 9 253	<u>9 892</u> 8 468	<u>9 761</u> 9 389

226-103-1100	13015-2012						
226-103-1108	2		1	600			

					,					
					,					
					,					
226-103-1109	3		1	700	<u>17 810</u> 16 894					
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 624</u> 12 950	<u>14 966</u> 14 370	<u>14 966</u> 14 370	<u>13 560</u> 12 950	<u>15 499</u> 12 950	<u>13 832</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 607</u> 13 962	<u>15 843</u> 15 270	<u>15 843</u> 15 270	<u>14 549</u> 13 962	<u>16 334</u> 13 962	<u>14 799</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 110</u> 8 678	<u>9 957</u> 9 575	<u>9 957</u> 9 575	<u>9 069</u> 8 678	<u>10 294</u> 8 678	<u>9 241</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50		1	220	<u>7 189</u> 6 807	<u>7 966</u> 7 630	<u>7 966</u> 7 630	<u>7 152</u> 6 807	<u>8 275</u> 6 807	<u>7 310</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 933</u> 4 753	<u>5 251</u> 5 090	<u>5 251</u> 5 090	<u>4 918</u> 4 753	<u>5 377</u> 4 753	<u>4 982</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>3 380</u> 3 232	<u>3 663</u> 3 531	<u>3 663</u> 3 531	<u>3 367</u> 3 232	<u>3 775</u> 3 232	<u>3 424</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 743</u> 2 630	<u>2 955</u> 2 854	<u>2 955</u> 2 854	<u>2 733</u> 2 630	<u>3 039</u> 2 630	<u>2 776</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25		1	50	<u>1 897</u> 1 807	<u>2 074</u> 1 994	<u>2 074</u> 1 994	<u>1 889</u> 1 807	<u>2 144</u> 1 807	<u>1 924</u> 1 807
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 856</u> 7 506	<u>8 527</u> 8 217	<u>8 527</u> 8 217	<u>7 824</u> 7 506	<u>8 793</u> 7 506	<u>7 960</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012									

226-103-1109	3		1	700				
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>15 261</u> 14 616	<u>14 995</u> 12 950	<u>14 185</u> 12 950	<u>14 425</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>16 115</u> 15 497	<u>15 870</u> 13 962	<u>15 124</u> 13 962	<u>15 345</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 144</u> 9 730	<u>9 975</u> 8 678	<u>9 464</u> 8 678	<u>9 615</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50		1	220	<u>8 137</u> 7 772	<u>7 983</u> 6 807	<u>7 514</u> 6 807	<u>7 653</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>5 321</u> 5 148	<u>5 258</u> 4 753	<u>5 066</u> 4 753	<u>5 123</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>3 725</u> 3 583	<u>3 669</u> 3 232	<u>3 498</u> 3 232	<u>3 549</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 002</u> 2 893	<u>2 960</u> 2 630	<u>2 832</u> 2 630	<u>2 870</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25		1	50	<u>2 113</u> 2 026	<u>2 077</u> 1 807	<u>1 971</u> 1 807	<u>2 002</u> 1 807
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 675</u> 8 340	<u>8 541</u> 7 506	<u>8 136</u> 7 506	<u>8 256</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012							

					,					
					,					
					,					
226-103-1601	450		1	7700	<u>318 272</u> 305 795					
226-103-1602	500		1	8350	<u>342 153</u> 328 680					
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>430 190</u> 413 939					
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>459 229</u> 441 881					
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>532 832</u> 513 515					
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>110 784</u> 106 586					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>137 286</u> 131 653					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>160 946</u> 154 347					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>109 758</u> 105 581					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>124 437</u> 119 648					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>153 186</u> 147 266					

226-103-1601	450		1	7700				
226-103-1602	500		1	8350				
226-103-1603	600 -		1	9650				
226-103-1604	650 -		1	10300				
226-103-1605	700 -		1	10950				
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600				

					,					
					,					
					,					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>180 269</u> 173 251					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>155 083</u> 149 191					
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>23 545</u> 22 294	<u>26 087</u> 24 986	<u>26 087</u> 24 986	<u>23 424</u> 22 294	<u>27 097</u> 22 294	<u>23 938</u> 22 294
226-103-1802	-2		1	960	<u>29 073</u> 27 432	<u>32 463</u> 31 022	<u>32 463</u> 31 022	<u>28 912</u> 27 432	<u>33 809</u> 27 432	<u>29 598</u> 27 432
226-103-1803	-3		1	1130	<u>43 177</u> 41 139	<u>47 167</u> 45 365	<u>47 167</u> 45 365	<u>42 987</u> 41 139	<u>48 752</u> 41 139	<u>43 794</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012									
226-103-1904	40 3100 40 160	30- ,	1	50	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 326</u> 4 220	<u>4 326</u> 4 220	<u>4 126</u> 4 018	<u>4 381</u> 4 018	<u>4 162</u> 4 018
226-103-1905	40 58- , 5800 180 240		1	538	<u>35 974</u> 34 821	<u>38 034</u> 36 992	<u>38 034</u> 36 992	<u>35 884</u> 34 821	<u>38 629</u> 34 821	<u>36 268</u> 34 821
226-103-1906	40 74- , 7400 180 240		1	690	<u>44 314</u> 42 857	<u>46 956</u> 45 641	<u>46 956</u> 45 641	<u>44 198</u> 42 857	<u>47 718</u> 42 857	<u>44 691</u> 42 857

226-105.

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520				
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>26 647</u> 25 452	<u>26 142</u> 22 294	<u>24 607</u> 22 294	<u>25 062</u> 22 294
226-103-1802	-2		1	960	<u>33 209</u> 31 643	<u>32 535</u> 27 432	<u>30 489</u> 27 432	<u>31 096</u> 27 432
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 046</u> 46 096	<u>47 252</u> 41 139	<u>44 844</u> 41 139	<u>45 558</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012							
226-103-1904	40 3100 40 160 30- ,		1	50	<u>4 350</u> 4 237	<u>4 296</u> 4 118	<u>4 208</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 018
226-103-1905	40 58- , 5800 180 240		1	538	<u>38 292</u> 37 181	<u>37 715</u> 35 896	<u>36 768</u> 34 821	<u>37 108</u> 34 821
226-103-1906	40 74- , 7400 180 240		1	690	<u>47 287</u> 45 884	<u>46 546</u> 44 235	<u>45 332</u> 42 857	<u>45 768</u> 42 857

					,							
226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>4 280</u> 4 148	<u>4 492</u> 4 373	<u>4 492</u> 4 373	<u>4 270</u> 4 148	<u>4 576</u> 4 148	<u>4 313</u> 4 148	<u>4 538</u> 4 411	<u>4 496</u> 4 148
226-105-0102	7		1	320	<u>10 769</u> 10 299	<u>25 283</u> 24 631		<u>9 844</u> 8 660		<u>11 527</u> 8 660		<u>13 509</u> 8 660

25.

251.

251-3.

251-302.

					,						
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000						

226-105-0100	13015-2012					
226-105-0101	6		1	60	$\frac{4\,368}{4\,148}$	$\frac{4\,406}{4\,148}$
226-105-0102	7		1	320	$\frac{12\,310}{8\,660}$	$\frac{12\,041}{8\,660}$

251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768)	1453-2005		1	54673			

					,					
					,					
					,					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500	<u>21 940</u> 18 500	<u>18 989</u> 18 500	<u>20 234</u> 18 500	<u>19 168</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>20 248</u> 17 500	<u>21 250</u> 17 500	<u>18 004</u> 17 500	<u>19 373</u> 17 500	<u>18 201</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>20 338</u> 19 732	<u>21 309</u> 20 821	<u>21 372</u> 20 821	<u>20 292</u> 19 732	<u>21 670</u> 19 732	<u>20 485</u> 19 732

255.

,

,

255-1.

255-101.

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739				
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372				
251-302-0400	33320-2015							
251-302-0401	1		1	250	<u>20 058</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 179</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500	<u>18 628</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>21 501</u> 20 917	<u>21 211</u> 20 271	<u>20 736</u> 19 732	<u>20 907</u> 19 732

					,					
					,					
					,					
255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,439}{2\,269}$	$\frac{2\,755}{2\,185}$	$\frac{2\,755}{2\,185}$	$\frac{2\,339}{2\,185}$	$\frac{2\,753}{2\,185}$	$\frac{2\,397}{2\,185}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{10\,198}{9\,813}$					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,347}{1\,266}$	$\frac{1\,523}{1\,266}$	$\frac{1\,523}{1\,266}$	$\frac{1\,341}{1\,266}$	$\frac{1\,522}{1\,266}$	$\frac{1\,367}{1\,266}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,384}{1\,295}$					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{1\,773}{1\,661}$					
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{12\,618}{12\,188}$					

255-102.

					,					
					,					
					,					

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,694}{2\,185}$	$\frac{2\,645}{2\,185}$	$\frac{2\,473}{2\,185}$	$\frac{2\,524}{2\,185}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,496}{1\,266}$	$\frac{1\,475}{1\,266}$	$\frac{1\,400}{1\,266}$	$\frac{1\,422}{1\,266}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,					
					,					
					,					
255-102-0100	17608-2017 30 - 50 ' ' ' i	2								
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2								
255-102-0600	17608-2017 40 - 80 -	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	$\frac{3\ 147}{2\ 938}$	$\frac{3\ 630}{2\ 938}$	$\frac{3\ 630}{2\ 938}$	$\frac{3\ 131}{2\ 938}$	$\frac{3\ 628}{2\ 938}$	$\frac{3\ 201}{2\ 938}$
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	$\frac{3\ 450}{3\ 232}$	$\frac{3\ 933}{3\ 232}$	$\frac{3\ 933}{3\ 232}$	$\frac{3\ 433}{3\ 232}$	$\frac{3\ 930}{3\ 232}$	$\frac{3\ 503}{3\ 232}$
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	$\frac{3\ 694}{3\ 438}$					
255-102-0604	17608-2017 - , 50	2	1	120	$\frac{4\ 427}{4\ 152}$					
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	$\frac{3\ 472}{3\ 189}$	$\frac{4\ 196}{3\ 189}$	$\frac{4\ 196}{3\ 189}$	$\frac{3\ 448}{3\ 189}$	$\frac{4\ 192}{3\ 189}$	$\frac{3\ 552}{3\ 189}$
255-102-0606	17608-2017 - , 60	2	1	144	$\frac{3\ 834}{3\ 542}$	$\frac{4\ 558}{3\ 542}$	$\frac{4\ 558}{3\ 542}$	$\frac{3\ 809}{3\ 542}$	$\frac{4\ 554}{3\ 542}$	$\frac{3\ 914}{3\ 542}$
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	$\frac{2\ 544}{2\ 305}$			$\frac{2\ 644}{2\ 305}$		$\frac{2\ 644}{2\ 305}$
255-102-0608	17608-2017 - , 70	2	1	168	$\frac{2\ 959}{2\ 712}$			$\frac{3\ 059}{2\ 712}$		$\frac{3\ 059}{2\ 712}$

255-102-0100	17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i	2						
255-102-0200	17608-2017 , , 60 - 100 - i , ,	2						
255-102-0600	- 17608-2017 , 40 - 80	2						
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 556</u> 2 938	<u>3 499</u> 2 938	<u>3 291</u> 2 938	<u>3 353</u> 2 938
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 859</u> 3 232	<u>3 801</u> 3 232	<u>3 593</u> 3 232	<u>3 655</u> 3 232
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120				
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120				
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 085</u> 3 189	<u>3 999</u> 3 189	<u>3 687</u> 3 189	<u>3 780</u> 3 189
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 447</u> 3 542	<u>4 361</u> 3 542	<u>4 049</u> 3 542	<u>4 142</u> 3 542
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168			<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168			<u>3 169</u> 2 712	

					,						
					,						
					,						
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 791</u> 3 435	<u>4 756</u> 3 435	<u>4 756</u> 3 435	<u>3 758</u> 3 435	<u>4 751</u> 3 435	<u>3 897</u> 3 435
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 160</u> 3 795	<u>5 126</u> 3 795	<u>5 126</u> 3 795	<u>4 127</u> 3 795	<u>5 121</u> 3 795	<u>4 266</u> 3 795
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>18 302</u> 17 659					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>18 710</u> 17 996					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>18 582</u> 17 932					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>18 990</u> 18 269					
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>19 270</u> 18 542					
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>20 452</u> 19 626					
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>20 919</u> 20 081					
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282	<u>21 316</u> 20 391					

255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	$\frac{4\,608}{3\,435}$	$\frac{4\,493}{3\,435}$	$\frac{4\,078}{3\,435}$	$\frac{4\,201}{3\,435}$
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	$\frac{4\,978}{3\,795}$	$\frac{4\,862}{3\,795}$	$\frac{4\,447}{3\,795}$	$\frac{4\,570}{3\,795}$
255-102-0800	17608-2017	2						
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282				

					,					
					,					
					,					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>18 638</u> 17 987				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>19 046</u> 18 324				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>18 918</u> 18 260				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>19 326</u> 18 597				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>19 607</u> 18 870				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>20 788</u> 19 954				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>21 256</u> 20 409				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>21 652</u> 20 719				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>18 722</u> 18 069				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>19 130</u> 18 406				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>19 002</u> 18 342				

255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			

					,					
					,					
					,					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>19 411</u> 18 679				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>19 691</u> 18 952				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>20 872</u> 20 036				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>21 340</u> 20 491				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>21 736</u> 20 801				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>19 348</u> 18 679				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>19 756</u> 19 016				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>19 629</u> 18 952				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>20 037</u> 19 289				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>20 317</u> 19 562				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>21 499</u> 20 646				

255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			

					,					
					,					
					,					
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>21 966</u> 21 101				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>22 363</u> 21 411				
255-102-0900	,	,	2							
	17608-2017									
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>22 554</u> 21 803				
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>22 962</u> 22 139				
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>22 834</u> 22 076				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>23 242</u> 22 413				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>23 523</u> 22 686				
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>24 704</u> 23 770				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>26 106</u> 25 136				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>25 568</u> 24 535				

255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0900		, , 17608-2017	2					
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			

					,					
					,					
					,					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>22 974</u> 22 212				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>23 383</u> 22 549				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>23 255</u> 22 486				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>23 663</u> 22 823				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>23 943</u> 23 096				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>25 125</u> 24 179				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>25 592</u> 24 635				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>25 989</u> 24 944				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>23 227</u> 22 458				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>23 635</u> 22 795				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>23 507</u> 22 731				

255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			

					,					
					,					
					,					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>23 915</u> 23 068				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>24 196</u> 23 342				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>25 377</u> 24 425				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>25 844</u> 24 881				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>26 241</u> 25 190				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>23 638</u> 22 859				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>24 046</u> 23 196				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>23 918</u> 23 132				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>24 326</u> 23 469				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>24 607</u> 23 742				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>25 788</u> 24 826				

255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			

					,					
					,					
					,					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>26 256</u> 25 281				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>26 652</u> 25 591				

255-103.

					,
					,
					,
255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 826</u> 9 540
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 263</u> 7 092
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 656</u> 10 359
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 093</u> 7 912

255-104.

255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282			

					,
					,
					,
255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>5 799</u> 5 670
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>6 703</u> 6 563
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 510</u> 8 348
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>5 468</u> 5 357
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>6 371</u> 6 250
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>8 179</u> 8 036

255-105.

					,
					,
					,

					,
					,
					,
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	, FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 663</u> 35 218
255-105-0102	80 - () NATIVE, ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 624</u> 25 298

255-2.**255-201.**

					,				
					,				
					,				
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>10 062</u> 9 643	<u>11 039</u> 10 625	<u>10 121</u> 9 643	<u>10 128</u> 9 643	<u>10 187</u> 9 643

					,				
					,				
					,				
255-201-0104	4		1	50	$\frac{7\,250}{7\,051}$	$\frac{8\,119}{7\,857}$	$\frac{7\,248}{7\,051}$	$\frac{7\,285}{7\,051}$	
255-201-0105	5		1	40	$\frac{6\,962}{6\,780}$	$\frac{8\,108}{7\,857}$	$\frac{6\,960}{6\,780}$	$\frac{6\,990}{6\,780}$	

255-202.

					,				
					,				
					,				
255-202-0100	32018-2012	2							
255-202-0101	40	2	1	110	$\frac{16\,724}{16\,272}$	$\frac{16\,720}{16\,272}$	$\frac{16\,802}{16\,272}$		
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{18\,970}{18\,304}$	$\frac{19\,037}{18\,304}$	$\frac{19\,045}{18\,304}$	$\frac{19\,111}{18\,304}$	
255-202-0103	60	2	1	162	$\frac{26\,005}{25\,313}$	$\frac{25\,999}{25\,313}$	$\frac{26\,119}{25\,313}$		

255-203.

310

26.
261.
261-1.

，

					,						
					,						
					,						
261-101-0100											
261-101-0101	600,	5-10	1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637

261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	$\frac{4\ 224}{3\ 637}$	$\frac{4\ 224}{3\ 637}$	$\frac{4\ 224}{3\ 637}$	$\frac{4\ 224}{3\ 637}$

[illegible]

261-101-0102	1,25-5 , 75 ' 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934

[illegible]

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 ,	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, 13015-2003 , 22,5	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111

261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная