

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		36
211-4.		40
211-5.		45
211-6.		45
211-7.		49
212.	, ,	53
212-1.		53
212-2.		193
212-3.		198
212-4.		198
212-5.		210
212-6.		222
213.		226
213-1.		226
213-3.	, ,	238
221.		247
221-1.		247
222.	, ,	255
222-1.	, ,	255
222-2.	,	267
222-3.	, ,	275
225.		283
225-1.		283
225-2.		343

8.04-08-2023

IV

226.				411
226-1.	,			411
251.	,			430
251-3.	,			430
255.	,			433
255-1.				433
261.				466
261-1.				466

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,	
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 757</u> 1 220

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

[illegible]

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387
211-103-0200					
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 908</u>	$\frac{6\,742}{4\,818}$	$\frac{4\,088}{3\,466}$	<u>6 838</u>	<u>7 674</u>	<u>7 736</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 866</u>	$\frac{6\,730}{4\,818}$	$\frac{4\,059}{3\,441}$	<u>6 556</u>	<u>7 654</u>	<u>7 681</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 824</u>	$\frac{6\,248}{4\,363}$	$\frac{4\,030}{3\,416}$	<u>6 509</u>	<u>7 166</u>	<u>7 625</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 824</u>	$\frac{6\,248}{4\,363}$	$\frac{4\,030}{3\,416}$	<u>6 509</u>	<u>7 166</u>	<u>7 625</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 824</u>	$\frac{6\,248}{4\,363}$	$\frac{4\,030}{3\,416}$	<u>6 509</u>	<u>7 166</u>	<u>7 625</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 524</u>	$\frac{5\,830}{3\,969}$	$\frac{3\,714}{3\,114}$	<u>6 325</u>	<u>6 741</u>	<u>7 284</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 443</u>	$\frac{5\,804}{3\,969}$	$\frac{3\,660}{3\,068}$	<u>6 232</u>	<u>6 702</u>	<u>7 177</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 524</u>	$\frac{5\,830}{3\,969}$	$\frac{3\,714}{3\,114}$	<u>6 325</u>	<u>6 741</u>	<u>7 284</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 968</u>	$\frac{6\,834}{4\,907}$	$\frac{4\,154}{3\,530}$	<u>6 915</u>	<u>7 766</u>	<u>7 802</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 925</u>	$\frac{6\,821}{4\,907}$	$\frac{4\,125}{3\,505}$	<u>6 629</u>	<u>7 746</u>	<u>7 746</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 295</u>	<u>10 991</u>	<u>2 859</u> 2 273	<u>4 425</u> 3 490	<u>7 181</u> 4 045	<u>8 352</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 257</u>	<u>10 948</u>	<u>2 839</u> 2 256	<u>4 419</u> 3 490	<u>6 897</u> 3 791	<u>8 292</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 219</u>	<u>10 436</u>	<u>2 819</u> 2 240	<u>4 413</u> 3 490	<u>6 847</u> 3 764	<u>8 232</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 219</u>	<u>10 436</u>	<u>2 819</u> 2 240	<u>4 413</u> 3 490	<u>6 847</u> 3 764	<u>8 232</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 219</u>	<u>10 436</u>	<u>2 819</u> 2 240	<u>4 413</u> 3 490	<u>6 847</u> 3 764	<u>8 232</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 895</u>	<u>9 988</u>	<u>2 798</u> 2 224	<u>4 407</u> 3 490	<u>6 660</u> 3 603	<u>8 173</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 824</u>	<u>9 901</u>	<u>2 757</u> 2 192	<u>4 395</u> 3 490	<u>6 563</u> 3 550	<u>6 812</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 895</u>	<u>9 988</u>	<u>2 798</u> 2 224	<u>4 407</u> 3 490	<u>6 660</u> 3 603	<u>6 913</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 361</u>	<u>11 083</u>	<u>2 903</u> 2 315	<u>4 491</u> 3 555	<u>7 258</u> 4 120	<u>8 441</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 323</u>	<u>11 040</u>	<u>2 882</u> 2 298	<u>4 485</u> 3 555	<u>6 969</u> 3 861	<u>8 380</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 339</u>	<u>5 286</u>	<u>10 538</u>	<u>4 538</u> 3 466	<u>7 715</u>	<u>7 132</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 293</u>	<u>5 016</u>	<u>10 231</u>	<u>4 506</u> 3 441	<u>7 659</u>	<u>6 848</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 248</u>	<u>4 980</u>	<u>10 157</u>	<u>4 473</u> 3 416	<u>7 604</u>	<u>6 799</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 248</u>	<u>4 980</u>	<u>10 157</u>	<u>4 473</u> 3 416	<u>7 604</u>	<u>6 799</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 248</u>	<u>4 980</u>	<u>10 157</u>	<u>4 473</u> 3 416	<u>7 604</u>	<u>6 799</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 917</u>	<u>4 807</u>	<u>9 946</u>	<u>4 155</u> 3 114	<u>7 549</u>	<u>6 612</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 830</u>	<u>4 736</u>	<u>9 801</u>	<u>4 094</u> 3 068	<u>6 198</u>	<u>6 516</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 917</u>	<u>4 807</u>	<u>9 946</u>	<u>4 155</u> 3 114	<u>6 290</u>	<u>6 612</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 405</u>	<u>5 363</u>	<u>10 616</u>	<u>4 604</u> 3 530	<u>7 803</u>	<u>7 209</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 359</u>	<u>5 088</u>	<u>10 303</u>	<u>4 571</u> 3 505	<u>7 748</u>	<u>6 921</u>

				,	
211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 099</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 048</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 997</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 997</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 997</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 660</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 563</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 660</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 165</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 113</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 883</u>	$\frac{6\,331}{4\,444}$	$\frac{4\,095}{3\,480}$	<u>6 581</u>	<u>7 249</u>	<u>7 690</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 883</u>	$\frac{6\,331}{4\,444}$	$\frac{4\,095}{3\,480}$	<u>6 581</u>	<u>7 249</u>	<u>7 690</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 883</u>	$\frac{6\,331}{4\,444}$	$\frac{4\,095}{3\,480}$	<u>6 581</u>	<u>7 249</u>	<u>7 690</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 577</u>	$\frac{5\,906}{4\,043}$	$\frac{3\,774}{3\,171}$	<u>6 393</u>	<u>6 817</u>	<u>7 343</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 496</u>	$\frac{5\,880}{4\,043}$	$\frac{3\,719}{3\,125}$	<u>6 300</u>	<u>6 778</u>	<u>7 236</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 577</u>	$\frac{5\,906}{4\,043}$	$\frac{3\,774}{3\,171}$	<u>6 393</u>	<u>6 817</u>	<u>7 343</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 030</u>	$\frac{6\,930}{5\,000}$	$\frac{4\,223}{3\,597}$	<u>6 995</u>	<u>7 861</u>	<u>7 870</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 986</u>	$\frac{6\,917}{5\,000}$	$\frac{4\,193}{3\,571}$	<u>6 704</u>	<u>7 842</u>	<u>7 814</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 943</u>	$\frac{6\,417}{4\,527}$	$\frac{4\,163}{3\,545}$	<u>6 655</u>	<u>7 336</u>	<u>7 758</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 943</u>	$\frac{6\,417}{4\,527}$	$\frac{4\,163}{3\,545}$	<u>6 655</u>	<u>7 336</u>	<u>7 758</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 943</u>	$\frac{6\,417}{4\,527}$	$\frac{4\,163}{3\,545}$	<u>6 655</u>	<u>7 336</u>	<u>7 758</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 633</u>	$\frac{5\,984}{4\,119}$	$\frac{3\,835}{3\,231}$	<u>6 465</u>	<u>6 895</u>	<u>7 405</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 284</u>	<u>10 519</u>	<u>2 861</u> 2 282	<u>4 479</u> 3 555	<u>6 919</u> 3 833	<u>8 320</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 284</u>	<u>10 519</u>	<u>2 861</u> 2 282	<u>4 479</u> 3 555	<u>6 919</u> 3 833	<u>8 320</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 284</u>	<u>10 519</u>	<u>2 861</u> 2 282	<u>4 479</u> 3 555	<u>6 919</u> 3 833	<u>8 320</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 955</u>	<u>10 063</u>	<u>2 841</u> 2 265	<u>4 473</u> 3 555	<u>6 729</u> 3 670	<u>8 260</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 882</u>	<u>9 977</u>	<u>2 799</u> 2 232	<u>4 462</u> 3 555	<u>6 631</u> 3 616	<u>6 875</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 955</u>	<u>10 063</u>	<u>2 841</u> 2 265	<u>4 473</u> 3 555	<u>6 729</u> 3 670	<u>6 977</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 430</u>	<u>11 178</u>	<u>2 948</u> 2 358	<u>4 560</u> 3 622	<u>7 338</u> 4 198	<u>8 533</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 391</u>	<u>11 135</u>	<u>2 927</u> 2 342	<u>4 554</u> 3 622	<u>7 044</u> 3 934	<u>8 472</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 352</u>	<u>10 606</u>	<u>2 906</u> 2 325	<u>4 548</u> 3 622	<u>6 994</u> 3 906	<u>8 411</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 352</u>	<u>10 606</u>	<u>2 906</u> 2 325	<u>4 548</u> 3 622	<u>6 994</u> 3 906	<u>8 411</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 352</u>	<u>10 606</u>	<u>2 906</u> 2 325	<u>4 548</u> 3 622	<u>6 994</u> 3 906	<u>8 411</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 016</u>	<u>10 142</u>	<u>2 885</u> 2 308	<u>4 543</u> 3 622	<u>6 800</u> 3 739	<u>8 350</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 313</u>	<u>5 052</u>	<u>10 229</u>	<u>4 538</u> 3 480	<u>7 692</u>	<u>6 871</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 313</u>	<u>5 052</u>	<u>10 229</u>	<u>4 538</u> 3 480	<u>7 692</u>	<u>6 871</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 313</u>	<u>5 052</u>	<u>10 229</u>	<u>4 538</u> 3 480	<u>7 692</u>	<u>6 871</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 976</u>	<u>4 875</u>	<u>10 015</u>	<u>4 214</u> 3 171	<u>7 636</u>	<u>6 681</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 889</u>	<u>4 804</u>	<u>9 869</u>	<u>4 152</u> 3 125	<u>6 260</u>	<u>6 584</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 976</u>	<u>4 875</u>	<u>10 015</u>	<u>4 214</u> 3 171	<u>6 353</u>	<u>6 681</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 473</u>	<u>5 443</u>	<u>10 696</u>	<u>4 673</u> 3 597	<u>7 896</u>	<u>7 289</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 427</u>	<u>5 163</u>	<u>10 378</u>	<u>4 639</u> 3 571	<u>7 839</u>	<u>6 996</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 381</u>	<u>5 126</u>	<u>10 303</u>	<u>4 606</u> 3 545	<u>7 783</u>	<u>6 945</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 381</u>	<u>5 126</u>	<u>10 303</u>	<u>4 606</u> 3 545	<u>7 783</u>	<u>6 945</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 381</u>	<u>5 126</u>	<u>10 303</u>	<u>4 606</u> 3 545	<u>7 783</u>	<u>6 945</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 038</u>	<u>4 947</u>	<u>10 086</u>	<u>4 275</u> 3 231	<u>7 726</u>	<u>6 752</u>

				,	
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 062</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 062</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 062</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 720</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 621</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 720</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 233</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 182</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 130</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 130</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 130</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 781</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 551</u>	<u>5 959</u> 4 119	<u>3 779</u> 3 184	<u>6 370</u>	<u>6 857</u>	<u>7 297</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 633</u>	<u>5 984</u> 4 119	<u>3 835</u> 3 231	<u>6 465</u>	<u>6 895</u>	<u>7 405</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 094</u>	<u>7 029</u> 5 096	<u>4 294</u> 3 666	<u>7 078</u>	<u>7 960</u>	<u>7 942</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 050</u>	<u>7 016</u> 5 096	<u>4 263</u> 3 640	<u>6 782</u>	<u>7 941</u>	<u>7 885</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 007</u>	<u>6 507</u> 4 615	<u>4 233</u> 3 614	<u>6 733</u>	<u>7 425</u>	<u>7 828</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 007</u>	<u>6 507</u> 4 615	<u>4 233</u> 3 614	<u>6 733</u>	<u>7 425</u>	<u>7 828</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 007</u>	<u>6 507</u> 4 615	<u>4 233</u> 3 614	<u>6 733</u>	<u>7 425</u>	<u>7 828</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 691</u>	<u>6 066</u> 4 198	<u>3 899</u> 3 293	<u>6 539</u>	<u>6 977</u>	<u>7 469</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 607</u>	<u>6 040</u> 4 198	<u>3 842</u> 3 245	<u>6 443</u>	<u>6 938</u>	<u>7 360</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 691</u>	<u>6 066</u> 4 198	<u>3 899</u> 3 293	<u>6 539</u>	<u>6 977</u>	<u>7 469</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 943</u>	<u>10 056</u>	<u>2 843</u> 2 274	<u>4 531</u> 3 622	<u>6 701</u> 3 684	<u>6 940</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 016</u>	<u>10 142</u>	<u>2 885</u> 2 308	<u>4 543</u> 3 622	<u>6 800</u> 3 739	<u>7 043</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 501</u>	<u>11 277</u>	<u>2 995</u> 2 404	<u>4 632</u> 3 692	<u>7 421</u> 4 279	<u>8 629</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 462</u>	<u>11 234</u>	<u>2 973</u> 2 387	<u>4 626</u> 3 692	<u>7 122</u> 4 010	<u>8 567</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 422</u>	<u>10 695</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692	<u>7 071</u> 3 981	<u>8 505</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 422</u>	<u>10 695</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692	<u>7 071</u> 3 981	<u>8 505</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 422</u>	<u>10 695</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692	<u>7 071</u> 3 981	<u>8 505</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 080</u>	<u>10 223</u>	<u>2 930</u> 2 352	<u>4 614</u> 3 692	<u>6 874</u> 3 811	<u>8 444</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 006</u>	<u>10 137</u>	<u>2 888</u> 2 318	<u>4 602</u> 3 692	<u>6 774</u> 3 755	<u>7 008</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 080</u>	<u>10 223</u>	<u>2 930</u> 2 352	<u>4 614</u> 3 692	<u>6 874</u> 3 811	<u>7 111</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 949</u>	<u>4 874</u>	<u>9 939</u>	<u>4 213</u> 3 184	<u>6 325</u>	<u>6 654</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 038</u>	<u>4 947</u>	<u>10 086</u>	<u>4 275</u> 3 231	<u>6 419</u>	<u>6 752</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 545</u>	<u>5 527</u>	<u>10 779</u>	<u>4 744</u> 3 666	<u>7 991</u>	<u>7 372</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 498</u>	<u>5 241</u>	<u>10 456</u>	<u>4 710</u> 3 640	<u>7 934</u>	<u>7 074</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 451</u>	<u>5 204</u>	<u>10 381</u>	<u>4 676</u> 3 614	<u>7 877</u>	<u>7 023</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 451</u>	<u>5 204</u>	<u>10 381</u>	<u>4 676</u> 3 614	<u>7 877</u>	<u>7 023</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 451</u>	<u>5 204</u>	<u>10 381</u>	<u>4 676</u> 3 614	<u>7 877</u>	<u>7 023</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 102</u>	<u>5 021</u>	<u>10 160</u>	<u>4 339</u> 3 293	<u>7 820</u>	<u>6 826</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 013</u>	<u>4 947</u>	<u>10 012</u>	<u>4 276</u> 3 245	<u>6 393</u>	<u>6 727</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 102</u>	<u>5 021</u>	<u>10 160</u>	<u>4 339</u> 3 293	<u>6 488</u>	<u>6 826</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

				,	
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 682</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 781</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 304</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 252</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 200</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 200</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 200</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 845</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 745</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 845</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 160</u>	$\frac{7\ 131}{5\ 196}$	$\frac{4\ 368}{3\ 738}$	<u>7 164</u>	<u>8 063</u>	<u>8 016</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 116</u>	$\frac{7\ 119}{5\ 196}$	$\frac{4\ 337}{3\ 711}$	<u>6 862</u>	<u>8 043</u>	<u>7 958</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 072</u>	$\frac{6\ 600}{4\ 705}$	$\frac{4\ 306}{3\ 684}$	<u>6 813</u>	<u>7 518</u>	<u>7 901</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 072</u>	$\frac{6\ 600}{4\ 705}$	$\frac{4\ 306}{3\ 684}$	<u>6 813</u>	<u>7 518</u>	<u>7 901</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 072</u>	$\frac{6\ 600}{4\ 705}$	$\frac{4\ 306}{3\ 684}$	<u>6 813</u>	<u>7 518</u>	<u>7 901</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 750</u>	$\frac{6\ 150}{4\ 280}$	$\frac{3\ 966}{3\ 358}$	<u>6 616</u>	<u>7 062</u>	<u>7 535</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 666</u>	$\frac{6\ 125}{4\ 280}$	$\frac{3\ 908}{3\ 309}$	<u>6 519</u>	<u>7 023</u>	<u>7 425</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 750</u>	$\frac{6\ 150}{4\ 280}$	$\frac{3\ 966}{3\ 358}$	<u>6 616</u>	<u>7 062</u>	<u>7 535</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 195</u>	$\frac{7\ 184}{5\ 248}$	$\frac{4\ 406}{3\ 775}$	<u>7 209</u>	<u>8 116</u>	<u>8 054</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 150</u>	$\frac{7\ 172}{5\ 248}$	$\frac{4\ 375}{3\ 748}$	<u>6 904</u>	<u>8 096</u>	<u>7 996</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 106</u>	$\frac{6\ 648}{4\ 752}$	$\frac{4\ 343}{3\ 721}$	<u>6 855</u>	<u>7 566</u>	<u>7 939</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 106</u>	$\frac{6\ 648}{4\ 752}$	$\frac{4\ 343}{3\ 721}$	<u>6 855</u>	<u>7 566</u>	<u>7 939</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 575</u>	<u>11 380</u>	<u>3 043</u> 2 451	<u>4 707</u> 3 764	<u>7 507</u> 4 363	<u>8 728</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 535</u>	<u>11 337</u>	<u>3 021</u> 2 433	<u>4 701</u> 3 764	<u>7 203</u> 4 088	<u>8 666</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 495</u>	<u>10 788</u>	<u>3 000</u> 2 416	<u>4 695</u> 3 764	<u>7 151</u> 4 059	<u>8 603</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 495</u>	<u>10 788</u>	<u>3 000</u> 2 416	<u>4 695</u> 3 764	<u>7 151</u> 4 059	<u>8 603</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 495</u>	<u>10 788</u>	<u>3 000</u> 2 416	<u>4 695</u> 3 764	<u>7 151</u> 4 059	<u>8 603</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 147</u>	<u>10 308</u>	<u>2 978</u> 2 398	<u>4 689</u> 3 764	<u>6 951</u> 3 886	<u>8 541</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 072</u>	<u>10 222</u>	<u>2 934</u> 2 363	<u>4 677</u> 3 764	<u>6 850</u> 3 829	<u>7 078</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 147</u>	<u>10 308</u>	<u>2 978</u> 2 398	<u>4 689</u> 3 764	<u>6 951</u> 3 886	<u>7 183</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 613</u>	<u>11 433</u>	<u>3 068</u> 2 475	<u>4 745</u> 3 801	<u>7 552</u> 4 406	<u>8 779</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 573</u>	<u>11 390</u>	<u>3 046</u> 2 458	<u>4 739</u> 3 801	<u>7 245</u> 4 129	<u>8 717</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 533</u>	<u>10 836</u>	<u>3 024</u> 2 440	<u>4 733</u> 3 801	<u>7 193</u> 4 099	<u>8 654</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 533</u>	<u>10 836</u>	<u>3 024</u> 2 440	<u>4 733</u> 3 801	<u>7 193</u> 4 099	<u>8 654</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 619</u>	<u>5 613</u>	<u>10 865</u>	<u>4 818</u> 3 738	<u>8 091</u>	<u>7 458</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 571</u>	<u>5 322</u>	<u>10 537</u>	<u>4 784</u> 3 711	<u>8 033</u>	<u>7 155</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 524</u>	<u>5 284</u>	<u>10 461</u>	<u>4 749</u> 3 684	<u>7 975</u>	<u>7 103</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 524</u>	<u>5 284</u>	<u>10 461</u>	<u>4 749</u> 3 684	<u>7 975</u>	<u>7 103</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 524</u>	<u>5 284</u>	<u>10 461</u>	<u>4 749</u> 3 684	<u>7 975</u>	<u>7 103</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 168</u>	<u>5 098</u>	<u>10 237</u>	<u>4 406</u> 3 358	<u>7 917</u>	<u>6 903</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 078</u>	<u>5 023</u>	<u>10 088</u>	<u>4 342</u> 3 309	<u>6 463</u>	<u>6 803</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 168</u>	<u>5 098</u>	<u>10 237</u>	<u>4 406</u> 3 358	<u>6 559</u>	<u>6 903</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 657</u>	<u>5 657</u>	<u>10 910</u>	<u>4 856</u> 3 775	<u>8 142</u>	<u>7 503</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 609</u>	<u>5 364</u>	<u>10 579</u>	<u>4 821</u> 3 748	<u>8 084</u>	<u>7 196</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 562</u>	<u>5 325</u>	<u>10 503</u>	<u>4 787</u> 3 721	<u>8 026</u>	<u>7 144</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 562</u>	<u>5 325</u>	<u>10 503</u>	<u>4 787</u> 3 721	<u>8 026</u>	<u>7 144</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 378</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 326</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 273</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 273</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 273</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 912</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 811</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 912</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 417</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 364</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 311</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 311</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 106</u>	<u>6 648</u> 4 752	<u>4 343</u> 3 721	<u>6 855</u>	<u>7 566</u>	<u>7 939</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 781</u>	<u>6 194</u> 4 323	<u>4 000</u> 3 391	<u>6 655</u>	<u>7 105</u>	<u>7 569</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 697</u>	<u>6 169</u> 4 323	<u>3 942</u> 3 342	<u>6 558</u>	<u>7 067</u>	<u>7 459</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 781</u>	<u>6 194</u> 4 323	<u>4 000</u> 3 391	<u>6 655</u>	<u>7 105</u>	<u>7 569</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 388</u>	<u>7 332</u> 5 300	<u>4 546</u> 3 813	<u>7 411</u>	<u>8 313</u>	<u>8 338</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 342</u>	<u>7 319</u> 5 300	<u>4 514</u> 3 785	<u>7 103</u>	<u>8 292</u>	<u>8 278</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 297</u>	<u>6 790</u> 4 799	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 756</u>	<u>8 219</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 297</u>	<u>6 790</u> 4 799	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 756</u>	<u>8 219</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 297</u>	<u>6 790</u> 4 799	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 756</u>	<u>8 219</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 968</u>	<u>6 330</u> 4 366	<u>4 134</u> 3 425	<u>6 849</u>	<u>7 290</u>	<u>7 844</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 881</u>	<u>6 303</u> 4 366	<u>4 073</u> 3 375	<u>6 749</u>	<u>7 249</u>	<u>7 730</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 968</u>	<u>6 330</u> 4 366	<u>4 134</u> 3 425	<u>6 849</u>	<u>7 290</u>	<u>7 844</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 533</u>	<u>10 836</u>	<u>3 024</u> 2 440	<u>4 733</u> 3 801	<u>7 193</u> 4 099	<u>8 654</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 181</u>	<u>10 352</u>	<u>3 002</u> 2 422	<u>4 727</u> 3 801	<u>6 991</u> 3 924	<u>8 591</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 105</u>	<u>10 266</u>	<u>2 958</u> 2 387	<u>4 715</u> 3 801	<u>6 889</u> 3 867	<u>7 114</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 181</u>	<u>10 352</u>	<u>3 002</u> 2 422	<u>4 727</u> 3 801	<u>6 991</u> 3 924	<u>7 219</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 743</u>	<u>11 842</u>	<u>3 194</u> 2 500	<u>4 888</u> 3 839	<u>7 775</u> 4 450	<u>9 041</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 702</u>	<u>11 796</u>	<u>3 172</u> 2 482	<u>4 881</u> 3 839	<u>7 463</u> 4 170	<u>8 976</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 661</u>	<u>11 235</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 410</u> 4 140	<u>8 911</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 661</u>	<u>11 235</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 410</u> 4 140	<u>8 911</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 661</u>	<u>11 235</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 410</u> 4 140	<u>8 911</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 305</u>	<u>10 743</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 205</u> 3 963	<u>8 847</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 227</u>	<u>10 652</u>	<u>3 080</u> 2 411	<u>4 855</u> 3 839	<u>7 100</u> 3 905	<u>7 352</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 305</u>	<u>10 743</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 205</u> 3 963	<u>7 461</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 562</u>	<u>5 325</u>	<u>10 503</u>	<u>4 787</u> 3 721	<u>8 026</u>	<u>7 144</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 202</u>	<u>5 137</u>	<u>10 277</u>	<u>4 440</u> 3 391	<u>7 968</u>	<u>6 943</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 112</u>	<u>5 062</u>	<u>10 127</u>	<u>4 375</u> 3 342	<u>6 499</u>	<u>6 842</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 202</u>	<u>5 137</u>	<u>10 277</u>	<u>4 440</u> 3 391	<u>6 596</u>	<u>6 943</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 859</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>	<u>4 987</u> 3 813	<u>8 366</u>	<u>7 723</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 810</u>	<u>5 512</u>	<u>10 993</u>	<u>4 952</u> 3 785	<u>8 306</u>	<u>7 412</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>	<u>4 916</u> 3 758	<u>8 246</u>	<u>7 359</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>	<u>4 916</u> 3 758	<u>8 246</u>	<u>7 359</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>	<u>4 916</u> 3 758	<u>8 246</u>	<u>7 359</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>	<u>4 565</u> 3 425	<u>8 187</u>	<u>7 154</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 303</u>	<u>5 205</u>	<u>10 528</u>	<u>4 499</u> 3 375	<u>6 702</u>	<u>7 050</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>	<u>4 565</u> 3 425	<u>6 801</u>	<u>7 154</u>

				,	
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 311</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 946</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 844</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 946</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 663</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 608</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 554</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 554</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 554</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 184</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 079</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 184</u>

211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 678</u>	<u>7 332</u> 5 300	<u>4 868</u> 4 125	<u>7 411</u>	<u>8 313</u>	<u>8 660</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 491</u>	<u>7 319</u> 5 300	<u>4 678</u> 3 945	<u>7 191</u>	<u>8 292</u>	<u>8 443</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 582</u>	<u>7 305</u> 5 300	<u>4 798</u> 4 066	<u>7 305</u>	<u>8 272</u>	<u>8 536</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 535</u>	<u>7 292</u> 5 300	<u>4 764</u> 4 037	<u>7 252</u>	<u>8 251</u>	<u>8 474</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 388</u>	<u>7 332</u> 5 300	<u>4 546</u> 3 813	<u>7 411</u>	<u>8 313</u>	<u>8 338</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 342</u>	<u>7 319</u> 5 300	<u>4 514</u> 3 785	<u>7 103</u>	<u>8 292</u>	<u>8 278</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 297</u>	<u>6 790</u> 4 799	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 756</u>	<u>8 219</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 297</u>	<u>6 790</u> 4 799	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 756</u>	<u>8 219</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 297</u>	<u>6 790</u> 4 799	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 756</u>	<u>8 219</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 968</u>	<u>6 330</u> 4 366	<u>4 134</u> 3 425	<u>6 849</u>	<u>7 290</u>	<u>7 844</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 881</u>	<u>6 303</u> 4 366	<u>4 073</u> 3 375	<u>6 749</u>	<u>7 249</u>	<u>7 730</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 968</u>	<u>6 330</u> 4 366	<u>4 134</u> 3 425	<u>6 849</u>	<u>7 290</u>	<u>7 844</u>

211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 064</u>	<u>11 842</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>4 888</u> 3 839	<u>7 775</u> 4 450	<u>9 041</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>5 866</u>	<u>11 796</u>	<u>3 693</u> 2 989	<u>4 881</u> 3 839	<u>7 552</u> 4 256	<u>8 784</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>5 978</u>	<u>11 751</u>	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 664</u> 4 386	<u>8 911</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 935</u>	<u>11 705</u>	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 608</u> 4 355	<u>8 847</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 743</u>	<u>11 842</u>	<u>3 194</u> 2 500	<u>4 888</u> 3 839	<u>7 775</u> 4 450	<u>9 041</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 702</u>	<u>11 796</u>	<u>3 172</u> 2 482	<u>4 881</u> 3 839	<u>7 463</u> 4 170	<u>8 976</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 661</u>	<u>11 235</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 410</u> 4 140	<u>8 911</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 661</u>	<u>11 235</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 410</u> 4 140	<u>8 911</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 661</u>	<u>11 235</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 410</u> 4 140	<u>8 911</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 305</u>	<u>10 743</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 205</u> 3 963	<u>8 847</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 227</u>	<u>10 652</u>	<u>3 080</u> 2 411	<u>4 855</u> 3 839	<u>7 100</u> 3 905	<u>7 352</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 305</u>	<u>10 743</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 205</u> 3 963	<u>7 461</u>

211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 180</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>	<u>5 309</u> 4 125	<u>8 366</u>	<u>7 723</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 974</u>	<u>5 601</u>	<u>11 082</u>	<u>5 116</u> 3 945	<u>8 114</u>	<u>7 501</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 078</u>	<u>5 727</u>	<u>11 168</u>	<u>5 233</u> 4 066	<u>8 246</u>	<u>7 612</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 027</u>	<u>5 685</u>	<u>11 087</u>	<u>5 195</u> 4 037	<u>8 187</u>	<u>7 557</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 859</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>	<u>4 987</u> 3 813	<u>8 366</u>	<u>7 723</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 810</u>	<u>5 512</u>	<u>10 993</u>	<u>4 952</u> 3 785	<u>8 306</u>	<u>7 412</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>	<u>4 916</u> 3 758	<u>8 246</u>	<u>7 359</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>	<u>4 916</u> 3 758	<u>8 246</u>	<u>7 359</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>	<u>4 916</u> 3 758	<u>8 246</u>	<u>7 359</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>	<u>4 565</u> 3 425	<u>8 187</u>	<u>7 154</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 303</u>	<u>5 205</u>	<u>10 528</u>	<u>4 499</u> 3 375	<u>6 702</u>	<u>7 050</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>	<u>4 565</u> 3 425	<u>6 801</u>	<u>7 154</u>

211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 985</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 773</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 871</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 814</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 663</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 608</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 554</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 554</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 554</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 184</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 079</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 184</u>

211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 678</u>	<u>7 332</u> 5 300	<u>4 868</u> 4 125	<u>7 411</u>	<u>8 313</u>	<u>8 660</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 630</u>	<u>7 319</u> 5 300	<u>4 833</u> 4 096	<u>7 358</u>	<u>8 292</u>	<u>8 598</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 582</u>	<u>7 305</u> 5 300	<u>4 798</u> 4 066	<u>7 305</u>	<u>8 272</u>	<u>8 536</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 535</u>	<u>7 292</u> 5 300	<u>4 764</u> 4 037	<u>7 252</u>	<u>8 251</u>	<u>8 474</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 064</u>	<u>11 842</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>4 888</u> 3 839	<u>7 775</u> 4 450	<u>9 041</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 021</u>	<u>11 796</u>	<u>3 811</u> 3 103	<u>4 881</u> 3 839	<u>7 719</u> 4 418	<u>8 976</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>5 978</u>	<u>11 751</u>	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 664</u> 4 386	<u>8 911</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 935</u>	<u>11 705</u>	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 608</u> 4 355	<u>8 847</u>

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

8.04-08-2023

				,	
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 985</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 928</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 871</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 814</u>

				,	
211-203-0100	1376-2005	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>21 090</u> 19 789	<u>21 090</u> 19 789	<u>22 439</u> 19 789
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>21 090</u> 19 789	<u>21 090</u> 19 789	<u>22 439</u> 19 789
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>21 090</u> 19 789	<u>21 090</u> 19 789	<u>22 439</u> 19 789

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 924</u>	<u>6 317</u>	<u>4 104</u> 3 400	<u>7 459</u>	<u>7 269</u>	<u>7 787</u>

211-3.**211-302.**

--	--	--	--	--	--

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>5 266</u>	<u>10 698</u>	<u>6 325</u> 3 400	<u>6 779</u>	<u>8 392</u> 3 400	<u>10 056</u>

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>6 350</u>	<u>8 316</u>	<u>10 812</u>	<u>4 532</u> 3 400	<u>9 552</u>	<u>10 056</u>

				,	
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>7 131</u>

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 043</u>	<u>4 312</u> 2 238	<u>4 658</u>	<u>3 542</u>	<u>5 363</u>	<u>4 382</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 043</u>	<u>4 312</u> 2 238	<u>4 658</u>	<u>3 542</u>	<u>5 363</u>	<u>4 382</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 423</u>	<u>4 457</u> 3 829	<u>4 397</u>	<u>4 345</u>	<u>7 677</u>	<u>5 567</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 231</u>	<u>9 144</u>	<u>2 319</u> 1 607	<u>3 623</u>	<u>5 049</u>	<u>5 689</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 231</u>	<u>9 144</u>	<u>2 319</u> 1 607	<u>3 623</u>	<u>5 049</u>	<u>5 689</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>2 852</u>	<u>10 311</u>	<u>2 471</u> 1 343	<u>3 026</u>	<u>6 218</u>	<u>6 478</u>

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 043</u> 1 339	<u>4 005</u>	<u>6 857</u>	<u>4 314</u>	<u>5 161</u>	<u>5 911</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 043</u> 1 339	<u>4 005</u>	<u>6 857</u>	<u>4 314</u>	<u>5 161</u>	<u>5 911</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 519</u> 1 455	<u>5 151</u>	<u>7 336</u>	<u>4 163</u>	<u>6 165</u>	<u>6 686</u>

				,	
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 913</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 913</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 943</u>

211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 665</u>	<u>5 560</u> 3 449	<u>3 561</u> 2 813	<u>6 479</u>	<u>6 610</u>	<u>7 623</u>	<u>4 843</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 873</u>	<u>4 446</u> 2 238	<u>7 854</u>	<u>7 705</u>	<u>5 567</u>	<u>9 514</u>	

211-603.

-

-

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 392</u>	<u>4 188</u> 2 357	<u>4 035</u> 2 946	<u>6 868</u> 3 348	<u>7 204</u>	<u>6 038</u>	<u>4 763</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 623</u>	<u>9 600</u>	<u>4 674</u> 2 714	<u>4 562</u> 3 393	<u>8 120</u> 4 343	<u>7 684</u>	

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 677</u>	<u>4 033</u> 2 813	<u>6 481</u>	<u>6 812</u>	<u>6 900</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 531</u>	<u>5 874</u>	<u>12 183</u>	<u>7 154</u>	<u>6 913</u>	<u>8 061</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 773</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>7 039</u>	<u>4 245</u>	<u>7 445</u>	<u>6 983</u>	<u>5 261</u>	<u>8 622</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 039</u>	<u>4 245</u>	<u>7 445</u>	<u>6 983</u>	<u>5 261</u>	<u>8 622</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 039</u>	<u>4 245</u>	<u>7 445</u>	<u>6 983</u>	<u>5 261</u>	<u>8 622</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 039</u>	<u>4 245</u>	<u>7 445</u>	<u>6 983</u>	<u>5 261</u>	<u>8 622</u>

211-7.
211-701.

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>13 753</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>13 753</u>	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>13 753</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>13 753</u>	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>13 753</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>13 753</u>	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>13 753</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>13 753</u>	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 190</u>	<u>8 916</u>	<u>4 497</u>	<u>4 462</u>	<u>7 359</u> 3 936	<u>6 964</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 190</u>	<u>8 916</u>	<u>4 497</u>	<u>4 462</u>	<u>7 359</u> 3 936	<u>6 964</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 190</u>	<u>8 916</u>	<u>4 497</u>	<u>4 462</u>	<u>7 359</u> 3 936	<u>6 964</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 190</u>	<u>8 916</u>	<u>4 497</u>	<u>4 462</u>	<u>7 359</u> 3 936	<u>6 964</u>

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>13 753</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>	<u>7 839</u> 3 616	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>13 753</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>	<u>7 839</u> 3 616	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>13 753</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>	<u>7 839</u> 3 616	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>13 753</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>	<u>7 839</u> 3 616	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 919</u>	<u>5 324</u>	<u>11 041</u>	<u>6 483</u>	<u>6 265</u>	<u>7 305</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 919</u>	<u>5 324</u>	<u>11 041</u>	<u>6 483</u>	<u>6 265</u>	<u>7 305</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 919</u>	<u>5 324</u>	<u>11 041</u>	<u>6 483</u>	<u>6 265</u>	<u>7 305</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 919</u>	<u>5 324</u>	<u>11 041</u>	<u>6 483</u>	<u>6 265</u>	<u>7 305</u>

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>12 417</u>	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>12 417</u>	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>12 417</u>	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>12 417</u>	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	

				,	
211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>7 950</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 950</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 950</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 950</u>

211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>13 753</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>13 753</u>	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>13 753</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>13 753</u>	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. ,**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								

211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>13 753</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>	<u>7 839</u> 3 616	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>13 753</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>	<u>7 839</u> 3 616	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000							

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								

8.04-08-2023

211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>12 417</u>	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>12 417</u>	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000						

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								

				,	
212-101-0100	3,5 7473-2010	3			

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 097</u> 17 429	<u>31 532</u> 28 683	<u>28 322</u> 25 524	<u>25 652</u> 20 596	<u>38 408</u> 28 683	<u>30 192</u> 20 596
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 624	<u>32 115</u> 29 257	<u>29 359</u> 26 544	<u>26 070</u> 21 008	<u>38 991</u> 29 257	<u>30 610</u> 21 008
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 984</u> 19 286	<u>32 709</u> 29 842	<u>30 438</u> 27 606	<u>26 497</u> 21 429	<u>39 585</u> 29 842	<u>31 037</u> 21 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 865</u> 19 481	<u>32 698</u> 30 143	<u>30 404</u> 27 885	<u>26 966</u> 21 645	<u>40 379</u> 30 143	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 067</u> 19 679	<u>33 011</u> 30 451	<u>30 693</u> 28 170	<u>27 190</u> 21 866	<u>40 692</u> 30 451	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>33 330</u> 30 765	<u>30 988</u> 28 460	<u>27 419</u> 22 091	<u>41 011</u> 30 765	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>33 988</u> 31 413	<u>31 597</u> 29 059	<u>27 892</u> 22 556	<u>41 669</u> 31 413	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>34 327</u> 31 747	<u>31 911</u> 29 368	<u>28 135</u> 22 796	<u>42 008</u> 31 747	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 067</u> 19 679	<u>33 011</u> 30 451	<u>30 693</u> 28 170	<u>27 190</u> 21 866	<u>40 692</u> 30 451	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>33 330</u> 30 765	<u>30 988</u> 28 460	<u>27 419</u> 22 091	<u>41 011</u> 30 765	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>33 655</u> 31 085	<u>31 289</u> 28 757	<u>27 653</u> 22 321	<u>41 336</u> 31 085	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>34 327</u> 31 747	<u>31 911</u> 29 368	<u>28 135</u> 22 796	<u>42 008</u> 31 747	<u>32 915</u> 22 796

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 491</u> 25 524	<u>38 408</u> 28 683	<u>35 198</u> 25 524	<u>35 198</u> 25 524	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 529</u> 26 544	<u>38 991</u> 29 257	<u>36 235</u> 26 544	<u>36 235</u> 26 544	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 608</u> 27 606	<u>39 585</u> 29 842	<u>37 314</u> 27 606	<u>37 314</u> 27 606	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 183</u> 27 885	<u>40 379</u> 30 143	<u>38 085</u> 27 885	<u>38 085</u> 27 885	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 473</u> 28 170	<u>40 692</u> 30 451	<u>38 374</u> 28 170	<u>38 374</u> 28 170	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 768</u> 28 460	<u>41 011</u> 30 765	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 376</u> 29 059	<u>41 669</u> 31 413	<u>39 278</u> 29 059	<u>39 278</u> 29 059	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 690</u> 29 368	<u>42 008</u> 31 747	<u>39 592</u> 29 368	<u>39 592</u> 29 368	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 473</u> 28 170	<u>40 692</u> 30 451	<u>38 374</u> 28 170	<u>38 374</u> 28 170	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 768</u> 28 460	<u>41 011</u> 30 765	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 069</u> 28 757	<u>41 336</u> 31 085	<u>38 970</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 690</u> 29 368	<u>42 008</u> 31 747	<u>39 592</u> 29 368	<u>39 592</u> 29 368	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 711</u> 18 537	<u>28 384</u> 20 185	<u>30 192</u> 20 596	<u>29 543</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 088</u> 18 908	<u>28 794</u> 20 588	<u>30 610</u> 21 008	<u>29 962</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 472</u> 19 286	<u>29 212</u> 21 000	<u>31 037</u> 21 429	<u>30 389</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 865</u> 19 481	<u>29 842</u> 21 212	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 062</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 067</u> 19 679	<u>30 062</u> 21 429	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 287</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>30 286</u> 21 649	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>30 750</u> 22 105	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>30 988</u> 22 340	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 067</u> 19 679	<u>30 062</u> 21 429	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 287</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>30 286</u> 21 649	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>30 516</u> 21 875	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>30 988</u> 22 340	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 291</u> 20 185
212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 701</u> 20 588
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 119</u> 21 000
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 745</u> 21 212
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 964</u> 21 429
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 189</u> 21 649
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 652</u> 22 105
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 891</u> 22 340
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 964</u> 21 429
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 189</u> 21 649
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 418</u> 21 875
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 891</u> 22 340

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>34 674</u> 32 088	<u>32 232</u> 29 684	<u>28 384</u> 23 041	<u>42 355</u> 32 088	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>33 330</u> 30 765	<u>30 988</u> 28 460	<u>27 419</u> 22 091	<u>41 011</u> 30 765	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>33 655</u> 31 085	<u>31 289</u> 28 757	<u>27 653</u> 22 321	<u>41 336</u> 31 085	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>33 988</u> 31 413	<u>31 597</u> 29 059	<u>27 892</u> 22 556	<u>41 669</u> 31 413	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>34 674</u> 32 088	<u>32 232</u> 29 684	<u>28 384</u> 23 041	<u>42 355</u> 32 088	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 371</u> 20 963	<u>35 029</u> 32 437	<u>32 560</u> 30 007	<u>28 639</u> 23 292	<u>42 710</u> 32 437	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>33 655</u> 31 085	<u>31 289</u> 28 757	<u>27 653</u> 22 321	<u>41 336</u> 31 085	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>33 988</u> 31 413	<u>31 597</u> 29 059	<u>27 892</u> 22 556	<u>41 669</u> 31 413	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>34 327</u> 31 747	<u>31 911</u> 29 368	<u>28 135</u> 22 796	<u>42 008</u> 31 747	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 371</u> 20 963	<u>35 029</u> 32 437	<u>32 560</u> 30 007	<u>28 639</u> 23 292	<u>42 710</u> 32 437	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 605</u> 21 193	<u>35 391</u> 32 793	<u>32 895</u> 30 337	<u>28 899</u> 23 548	<u>43 072</u> 32 793	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 909</u> 20 196	<u>33 904</u> 31 018	<u>31 434</u> 28 587	<u>27 404</u> 22 321	<u>40 780</u> 31 018	<u>31 944</u> 22 321

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 011</u> 29 684	<u>42 355</u> 32 088	<u>39 913</u> 29 684	<u>39 913</u> 29 684	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 768</u> 28 460	<u>41 011</u> 30 765	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 069</u> 28 757	<u>41 336</u> 31 085	<u>38 970</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 376</u> 29 059	<u>41 669</u> 31 413	<u>39 278</u> 29 059	<u>39 278</u> 29 059	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 011</u> 29 684	<u>42 355</u> 32 088	<u>39 913</u> 29 684	<u>39 913</u> 29 684	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 339</u> 30 007	<u>42 710</u> 32 437	<u>40 241</u> 30 007	<u>40 241</u> 30 007	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 069</u> 28 757	<u>41 336</u> 31 085	<u>38 970</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 376</u> 29 059	<u>41 669</u> 31 413	<u>39 278</u> 29 059	<u>39 278</u> 29 059	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 690</u> 29 368	<u>42 008</u> 31 747	<u>39 592</u> 29 368	<u>39 592</u> 29 368	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 339</u> 30 007	<u>42 710</u> 32 437	<u>40 241</u> 30 007	<u>40 241</u> 30 007	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 674</u> 30 337	<u>43 072</u> 32 793	<u>40 576</u> 30 337	<u>40 576</u> 30 337	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 604</u> 28 587	<u>40 780</u> 31 018	<u>38 310</u> 28 587	<u>38 310</u> 28 587	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>31 233</u> 22 581	<u>33 164</u> 23 041	<u>32 481</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>30 286</u> 21 649	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>30 516</u> 21 875	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>30 750</u> 22 105	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>31 233</u> 22 581	<u>33 164</u> 23 041	<u>32 481</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 371</u> 20 963	<u>31 482</u> 22 826	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>30 516</u> 21 875	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>30 750</u> 22 105	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>30 988</u> 22 340	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 371</u> 20 963	<u>31 482</u> 22 826	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 605</u> 21 193	<u>31 737</u> 23 077	<u>33 678</u> 23 548	<u>32 995</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 288</u> 20 089	<u>30 101</u> 21 875	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 135</u> 22 581
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 189</u> 21 649
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 418</u> 21 875
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 652</u> 22 105
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 135</u> 22 581
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 384</u> 22 826
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 418</u> 21 875
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 652</u> 22 105
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 891</u> 22 340
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 384</u> 22 826
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 639</u> 23 077
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 008</u> 21 875

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 799</u> 20 400	<u>33 905</u> 31 331	<u>31 410</u> 28 875	<u>27 882</u> 22 547	<u>41 586</u> 31 331	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 011</u> 20 609	<u>34 230</u> 31 651	<u>31 709</u> 29 170	<u>28 116</u> 22 777	<u>41 911</u> 31 651	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 227</u> 20 821	<u>34 561</u> 31 977	<u>32 015</u> 29 471	<u>28 354</u> 23 012	<u>42 242</u> 31 977	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 672</u> 21 259	<u>35 245</u> 32 650	<u>32 645</u> 30 091	<u>28 847</u> 23 496	<u>42 926</u> 32 650	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 902</u> 21 486	<u>35 598</u> 32 998	<u>32 971</u> 30 411	<u>29 100</u> 23 746	<u>43 279</u> 32 998	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 011</u> 20 609	<u>34 230</u> 31 651	<u>31 709</u> 29 170	<u>28 116</u> 22 777	<u>41 911</u> 31 651	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 227</u> 20 821	<u>34 561</u> 31 977	<u>32 015</u> 29 471	<u>28 354</u> 23 012	<u>42 242</u> 31 977	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 447</u> 21 038	<u>34 900</u> 32 310	<u>32 327</u> 29 778	<u>28 598</u> 23 251	<u>42 581</u> 32 310	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 902</u> 21 486	<u>35 598</u> 32 998	<u>32 971</u> 30 411	<u>29 100</u> 23 746	<u>43 279</u> 32 998	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>35 959</u> 33 353	<u>33 303</u> 30 738	<u>29 360</u> 24 002	<u>43 640</u> 33 353	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 227</u> 20 821	<u>34 561</u> 31 977	<u>32 015</u> 29 471	<u>28 354</u> 23 012	<u>42 242</u> 31 977	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 447</u> 21 038	<u>34 900</u> 32 310	<u>32 327</u> 29 778	<u>28 598</u> 23 251	<u>42 581</u> 32 310	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 672</u> 21 259	<u>35 245</u> 32 650	<u>32 645</u> 30 091	<u>28 847</u> 23 496	<u>42 926</u> 32 650	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 190</u> 28 875	<u>41 586</u> 31 331	<u>39 091</u> 28 875	<u>39 091</u> 28 875	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 489</u> 29 170	<u>41 911</u> 31 651	<u>39 390</u> 29 170	<u>39 390</u> 29 170	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 794</u> 29 471	<u>42 242</u> 31 977	<u>39 696</u> 29 471	<u>39 696</u> 29 471	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 425</u> 30 091	<u>42 926</u> 32 650	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 750</u> 30 411	<u>43 279</u> 32 998	<u>40 651</u> 30 411	<u>40 651</u> 30 411	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 489</u> 29 170	<u>41 911</u> 31 651	<u>39 390</u> 29 170	<u>39 390</u> 29 170	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 794</u> 29 471	<u>42 242</u> 31 977	<u>39 696</u> 29 471	<u>39 696</u> 29 471	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 778	<u>42 581</u> 32 310	<u>40 008</u> 29 778	<u>40 008</u> 29 778	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 750</u> 30 411	<u>43 279</u> 32 998	<u>40 651</u> 30 411	<u>40 651</u> 30 411	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 082</u> 30 738	<u>43 640</u> 33 353	<u>40 984</u> 30 738	<u>40 984</u> 30 738	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 794</u> 29 471	<u>42 242</u> 31 977	<u>39 696</u> 29 471	<u>39 696</u> 29 471	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 778	<u>42 581</u> 32 310	<u>40 008</u> 29 778	<u>40 008</u> 29 778	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 425</u> 30 091	<u>42 926</u> 32 650	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>30 740</u> 22 096	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 979</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 203</u> 22 552	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>31 685</u> 23 026	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>31 934</u> 23 271	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 203</u> 22 552	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>31 442</u> 22 786	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>31 934</u> 23 271	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>32 188</u> 23 522	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 203</u> 22 552	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>31 442</u> 22 786	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>31 685</u> 23 026	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 643</u> 22 096
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 872</u> 22 321
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 105</u> 22 552
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 588</u> 23 026
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 837</u> 23 271
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 872</u> 22 321
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 105</u> 22 552
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 344</u> 22 786
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 837</u> 23 271
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 23 522
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 105</u> 22 552
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 344</u> 22 786
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 588</u> 23 026

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>35 959</u> 33 353	<u>33 303</u> 30 738	<u>29 360</u> 24 002	<u>43 640</u> 33 353	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>36 327</u> 33 715	<u>33 642</u> 31 072	<u>29 625</u> 24 262	<u>44 008</u> 33 715	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 447</u> 21 038	<u>34 900</u> 32 310	<u>32 327</u> 29 778	<u>28 598</u> 23 251	<u>42 581</u> 32 310	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 672</u> 21 259	<u>35 245</u> 32 650	<u>32 645</u> 30 091	<u>28 847</u> 23 496	<u>42 926</u> 32 650	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 902</u> 21 486	<u>35 598</u> 32 998	<u>32 971</u> 30 411	<u>29 100</u> 23 746	<u>43 279</u> 32 998	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>36 327</u> 33 715	<u>33 642</u> 31 072	<u>29 625</u> 24 262	<u>44 008</u> 33 715	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 622</u> 22 194	<u>36 704</u> 34 086	<u>33 989</u> 31 414	<u>29 896</u> 24 529	<u>44 385</u> 34 086	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 909</u> 20 196	<u>33 904</u> 31 018	<u>31 434</u> 28 587	<u>27 404</u> 22 321	<u>40 780</u> 31 018	<u>31 944</u> 22 321
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 799</u> 20 400	<u>33 905</u> 31 331	<u>31 410</u> 28 875	<u>27 882</u> 22 547	<u>41 586</u> 31 331	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 011</u> 20 609	<u>34 230</u> 31 651	<u>31 709</u> 29 170	<u>28 116</u> 22 777	<u>41 911</u> 31 651	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 227</u> 20 821	<u>34 561</u> 31 977	<u>32 015</u> 29 471	<u>28 354</u> 23 012	<u>42 242</u> 31 977	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 672</u> 21 259	<u>35 245</u> 32 650	<u>32 645</u> 30 091	<u>28 847</u> 23 496	<u>42 926</u> 32 650	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 082</u> 30 738	<u>43 640</u> 33 353	<u>40 984</u> 30 738	<u>40 984</u> 30 738	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 422</u> 31 072	<u>44 008</u> 33 715	<u>41 323</u> 31 072	<u>41 323</u> 31 072	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 778	<u>42 581</u> 32 310	<u>40 008</u> 29 778	<u>40 008</u> 29 778	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 425</u> 30 091	<u>42 926</u> 32 650	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 750</u> 30 411	<u>43 279</u> 32 998	<u>40 651</u> 30 411	<u>40 651</u> 30 411	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 422</u> 31 072	<u>44 008</u> 33 715	<u>41 323</u> 31 072	<u>41 323</u> 31 072	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 769</u> 31 414	<u>44 385</u> 34 086	<u>41 670</u> 31 414	<u>41 670</u> 31 414	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 604</u> 28 587	<u>40 780</u> 31 018	<u>38 310</u> 28 587	<u>38 310</u> 28 587	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 190</u> 28 875	<u>41 586</u> 31 331	<u>39 091</u> 28 875	<u>39 091</u> 28 875	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 489</u> 29 170	<u>41 911</u> 31 651	<u>39 390</u> 29 170	<u>39 390</u> 29 170	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 794</u> 29 471	<u>42 242</u> 31 977	<u>39 696</u> 29 471	<u>39 696</u> 29 471	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 425</u> 30 091	<u>42 926</u> 32 650	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>32 188</u> 23 522	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>32 448</u> 23 777	<u>34 404</u> 24 262	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>31 442</u> 22 786	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>31 685</u> 23 026	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>31 934</u> 23 271	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>32 448</u> 23 777	<u>34 404</u> 24 262	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>32 714</u> 24 038	<u>34 675</u> 24 529	<u>33 992</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 288</u> 20 089	<u>30 101</u> 21 875	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>30 740</u> 22 096	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 979</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 203</u> 22 552	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>31 685</u> 23 026	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 23 522
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 351</u> 23 777
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 344</u> 22 786
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 588</u> 23 026
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 837</u> 23 271
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 351</u> 23 777
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 616</u> 24 038
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 008</u> 21 875
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 643</u> 22 096
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 872</u> 22 321
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 105</u> 22 552
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 588</u> 23 026

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 902</u> 21 486	<u>35 598</u> 32 998	<u>32 971</u> 30 411	<u>29 100</u> 23 746	<u>43 279</u> 32 998	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 011</u> 20 609	<u>34 230</u> 31 651	<u>31 709</u> 29 170	<u>28 116</u> 22 777	<u>41 911</u> 31 651	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 227</u> 20 821	<u>34 561</u> 31 977	<u>32 015</u> 29 471	<u>28 354</u> 23 012	<u>42 242</u> 31 977	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 447</u> 21 038	<u>34 900</u> 32 310	<u>32 327</u> 29 778	<u>28 598</u> 23 251	<u>42 581</u> 32 310	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 902</u> 21 486	<u>35 598</u> 32 998	<u>32 971</u> 30 411	<u>29 100</u> 23 746	<u>43 279</u> 32 998	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>35 959</u> 33 353	<u>33 303</u> 30 738	<u>29 360</u> 24 002	<u>43 640</u> 33 353	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 227</u> 20 821	<u>34 561</u> 31 977	<u>32 015</u> 29 471	<u>28 354</u> 23 012	<u>42 242</u> 31 977	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 447</u> 21 038	<u>34 900</u> 32 310	<u>32 327</u> 29 778	<u>28 598</u> 23 251	<u>42 581</u> 32 310	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 672</u> 21 259	<u>35 245</u> 32 650	<u>32 645</u> 30 091	<u>28 847</u> 23 496	<u>42 926</u> 32 650	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>35 959</u> 33 353	<u>33 303</u> 30 738	<u>29 360</u> 24 002	<u>43 640</u> 33 353	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>36 327</u> 33 715	<u>33 642</u> 31 072	<u>29 625</u> 24 262	<u>44 008</u> 33 715	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 447</u> 21 038	<u>34 900</u> 32 310	<u>32 327</u> 29 778	<u>28 598</u> 23 251	<u>42 581</u> 32 310	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 672</u> 21 259	<u>35 245</u> 32 650	<u>32 645</u> 30 091	<u>28 847</u> 23 496	<u>42 926</u> 32 650	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 750</u> 30 411	<u>43 279</u> 32 998	<u>40 651</u> 30 411	<u>40 651</u> 30 411	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 489</u> 29 170	<u>41 911</u> 31 651	<u>39 390</u> 29 170	<u>39 390</u> 29 170	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 794</u> 29 471	<u>42 242</u> 31 977	<u>39 696</u> 29 471	<u>39 696</u> 29 471	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 778	<u>42 581</u> 32 310	<u>40 008</u> 29 778	<u>40 008</u> 29 778	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 750</u> 30 411	<u>43 279</u> 32 998	<u>40 651</u> 30 411	<u>40 651</u> 30 411	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 082</u> 30 738	<u>43 640</u> 33 353	<u>40 984</u> 30 738	<u>40 984</u> 30 738	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 794</u> 29 471	<u>42 242</u> 31 977	<u>39 696</u> 29 471	<u>39 696</u> 29 471	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 778	<u>42 581</u> 32 310	<u>40 008</u> 29 778	<u>40 008</u> 29 778	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 425</u> 30 091	<u>42 926</u> 32 650	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 082</u> 30 738	<u>43 640</u> 33 353	<u>40 984</u> 30 738	<u>40 984</u> 30 738	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 422</u> 31 072	<u>44 008</u> 33 715	<u>41 323</u> 31 072	<u>41 323</u> 31 072	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 778	<u>42 581</u> 32 310	<u>40 008</u> 29 778	<u>40 008</u> 29 778	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 425</u> 30 091	<u>42 926</u> 32 650	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>31 934</u> 23 271	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 203</u> 22 552	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>31 442</u> 22 786	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>31 934</u> 23 271	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>32 188</u> 23 522	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 203</u> 22 552	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>31 442</u> 22 786	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>31 685</u> 23 026	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>32 188</u> 23 522	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>32 448</u> 23 777	<u>34 404</u> 24 262	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>31 442</u> 22 786	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>31 685</u> 23 026	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 837</u> 23 271
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 872</u> 22 321
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 105</u> 22 552
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 344</u> 22 786
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 837</u> 23 271
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 23 522
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 105</u> 22 552
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 344</u> 22 786
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 588</u> 23 026
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 23 522
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 351</u> 23 777
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 344</u> 22 786
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 588</u> 23 026

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 902</u> 21 486	<u>35 598</u> 32 998	<u>32 971</u> 30 411	<u>29 100</u> 23 746	<u>43 279</u> 32 998	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>36 327</u> 33 715	<u>33 642</u> 31 072	<u>29 625</u> 24 262	<u>44 008</u> 33 715	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 622</u> 22 194	<u>36 704</u> 34 086	<u>33 989</u> 31 414	<u>29 896</u> 24 529	<u>44 385</u> 34 086	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 297</u> 21 563	<u>36 081</u> 33 161	<u>32 429</u> 29 566	<u>28 765</u> 23 661	<u>42 957</u> 33 161	<u>33 305</u> 23 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 201</u> 21 780	<u>36 104</u> 33 496	<u>32 415</u> 29 865	<u>29 256</u> 23 900	<u>43 785</u> 33 496	<u>34 036</u> 23 900
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 427</u> 22 003	<u>36 452</u> 33 837	<u>32 725</u> 30 169	<u>29 504</u> 24 144	<u>44 132</u> 33 837	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>36 806</u> 34 186	<u>33 041</u> 30 480	<u>29 757</u> 24 392	<u>44 487</u> 34 186	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 133</u> 22 697	<u>37 537</u> 34 906	<u>33 693</u> 31 122	<u>30 279</u> 24 906	<u>45 218</u> 34 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 378</u> 22 939	<u>37 914</u> 35 277	<u>34 029</u> 31 453	<u>30 548</u> 25 171	<u>45 595</u> 35 277	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 427</u> 22 003	<u>36 452</u> 33 837	<u>32 725</u> 30 169	<u>29 504</u> 24 144	<u>44 132</u> 33 837	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>36 806</u> 34 186	<u>33 041</u> 30 480	<u>29 757</u> 24 392	<u>44 487</u> 34 186	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 893</u> 22 461	<u>37 168</u> 34 542	<u>33 363</u> 30 798	<u>30 015</u> 24 647	<u>44 849</u> 34 542	<u>34 795</u> 24 647

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 750</u> 30 411	<u>43 279</u> 32 998	<u>40 651</u> 30 411	<u>40 651</u> 30 411	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 422</u> 31 072	<u>44 008</u> 33 715	<u>41 323</u> 31 072	<u>41 323</u> 31 072	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 769</u> 31 414	<u>44 385</u> 34 086	<u>41 670</u> 31 414	<u>41 670</u> 31 414	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 599</u> 29 566	<u>42 957</u> 33 161	<u>39 305</u> 29 566	<u>39 305</u> 29 566	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>36 195</u> 29 865	<u>43 785</u> 33 496	<u>40 096</u> 29 865	<u>40 096</u> 29 865	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>36 504</u> 30 169	<u>44 132</u> 33 837	<u>40 406</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>36 820</u> 30 480	<u>44 487</u> 34 186	<u>40 722</u> 30 480	<u>40 722</u> 30 480	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 472</u> 31 122	<u>45 218</u> 34 906	<u>41 374</u> 31 122	<u>41 374</u> 31 122	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 809</u> 31 453	<u>45 595</u> 35 277	<u>41 710</u> 31 453	<u>41 710</u> 31 453	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>36 504</u> 30 169	<u>44 132</u> 33 837	<u>40 406</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>36 820</u> 30 480	<u>44 487</u> 34 186	<u>40 722</u> 30 480	<u>40 722</u> 30 480	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 143</u> 30 798	<u>44 849</u> 34 542	<u>41 044</u> 30 798	<u>41 044</u> 30 798	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>31 934</u> 23 271	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>32 448</u> 23 777	<u>34 404</u> 24 262	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>32 714</u> 24 038	<u>34 675</u> 24 529	<u>33 992</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 513</u> 21 295	<u>31 435</u> 23 188	<u>33 305</u> 23 661	<u>32 657</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 927</u> 21 510	<u>32 087</u> 23 422	<u>34 036</u> 23 900	<u>33 353</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 150</u> 21 729	<u>32 330</u> 23 661	<u>34 283</u> 24 144	<u>33 601</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>32 578</u> 23 905	<u>34 536</u> 24 392	<u>33 854</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 415	<u>33 089</u> 24 408	<u>35 058</u> 24 906	<u>34 375</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>33 353</u> 24 668	<u>35 327</u> 25 171	<u>34 645</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 150</u> 21 729	<u>32 330</u> 23 661	<u>34 283</u> 24 144	<u>33 601</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>32 578</u> 23 905	<u>34 536</u> 24 392	<u>33 854</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 609</u> 22 182	<u>32 831</u> 24 154	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 112</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 837</u> 23 271
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 351</u> 23 777
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 616</u> 24 038
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 342</u> 23 188
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 989</u> 23 422
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 232</u> 23 661
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 480</u> 23 905
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 991</u> 24 408
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 255</u> 24 668
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 232</u> 23 661
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 480</u> 23 905
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 733</u> 24 154

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 378</u> 22 939	<u>37 914</u> 35 277	<u>34 029</u> 31 453	<u>30 548</u> 25 171	<u>45 595</u> 35 277	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 629</u> 23 185	<u>38 300</u> 35 657	<u>34 373</u> 31 791	<u>30 823</u> 25 442	<u>45 981</u> 35 657	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>36 806</u> 34 186	<u>33 041</u> 30 480	<u>29 757</u> 24 392	<u>44 487</u> 34 186	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 893</u> 22 461	<u>37 168</u> 34 542	<u>33 363</u> 30 798	<u>30 015</u> 24 647	<u>44 849</u> 34 542	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 133</u> 22 697	<u>37 537</u> 34 906	<u>33 693</u> 31 122	<u>30 279</u> 24 906	<u>45 218</u> 34 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 629</u> 23 185	<u>38 300</u> 35 657	<u>34 373</u> 31 791	<u>30 823</u> 25 442	<u>45 981</u> 35 657	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>38 694</u> 36 044	<u>34 724</u> 32 137	<u>31 104</u> 25 718	<u>46 375</u> 36 044	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 893</u> 22 461	<u>37 168</u> 34 542	<u>33 363</u> 30 798	<u>30 015</u> 24 647	<u>44 849</u> 34 542	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 133</u> 22 697	<u>37 537</u> 34 906	<u>33 693</u> 31 122	<u>30 279</u> 24 906	<u>45 218</u> 34 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 378</u> 22 939	<u>37 914</u> 35 277	<u>34 029</u> 31 453	<u>30 548</u> 25 171	<u>45 595</u> 35 277	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>38 694</u> 36 044	<u>34 724</u> 32 137	<u>31 104</u> 25 718	<u>46 375</u> 36 044	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 147</u> 23 695	<u>39 096</u> 36 440	<u>35 083</u> 32 490	<u>31 391</u> 26 001	<u>46 777</u> 36 440	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>38 694</u> 36 044	<u>34 724</u> 32 137	<u>31 104</u> 25 718	<u>46 375</u> 36 044	<u>35 883</u> 25 718

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 809</u> 31 453	<u>45 595</u> 35 277	<u>41 710</u> 31 453	<u>41 710</u> 31 453	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 152</u> 31 791	<u>45 981</u> 35 657	<u>42 054</u> 31 791	<u>42 054</u> 31 791	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>36 820</u> 30 480	<u>44 487</u> 34 186	<u>40 722</u> 30 480	<u>40 722</u> 30 480	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 143</u> 30 798	<u>44 849</u> 34 542	<u>41 044</u> 30 798	<u>41 044</u> 30 798	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 472</u> 31 122	<u>45 218</u> 34 906	<u>41 374</u> 31 122	<u>41 374</u> 31 122	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 152</u> 31 791	<u>45 981</u> 35 657	<u>42 054</u> 31 791	<u>42 054</u> 31 791	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 503</u> 32 137	<u>46 375</u> 36 044	<u>42 405</u> 32 137	<u>42 405</u> 32 137	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 143</u> 30 798	<u>44 849</u> 34 542	<u>41 044</u> 30 798	<u>41 044</u> 30 798	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 472</u> 31 122	<u>45 218</u> 34 906	<u>41 374</u> 31 122	<u>41 374</u> 31 122	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 809</u> 31 453	<u>45 595</u> 35 277	<u>41 710</u> 31 453	<u>41 710</u> 31 453	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 503</u> 32 137	<u>46 375</u> 36 044	<u>42 405</u> 32 137	<u>42 405</u> 32 137	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 862</u> 32 490	<u>46 777</u> 36 440	<u>42 764</u> 32 490	<u>42 764</u> 32 490	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 503</u> 32 137	<u>46 375</u> 36 044	<u>42 405</u> 32 137	<u>42 405</u> 32 137	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>33 353</u> 24 668	<u>35 327</u> 25 171	<u>34 645</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 336</u> 22 897	<u>33 622</u> 24 933	<u>35 602</u> 25 442	<u>34 920</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>32 578</u> 23 905	<u>34 536</u> 24 392	<u>33 854</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 609</u> 22 182	<u>32 831</u> 24 154	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 112</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 415	<u>33 089</u> 24 408	<u>35 058</u> 24 906	<u>34 375</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 336</u> 22 897	<u>33 622</u> 24 933	<u>35 602</u> 25 442	<u>34 920</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>33 898</u> 25 204	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 201</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 609</u> 22 182	<u>32 831</u> 24 154	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 112</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 415	<u>33 089</u> 24 408	<u>35 058</u> 24 906	<u>34 375</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>33 353</u> 24 668	<u>35 327</u> 25 171	<u>34 645</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>33 898</u> 25 204	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 201</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 848</u> 23 401	<u>34 179</u> 25 481	<u>36 170</u> 26 001	<u>35 488</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>33 898</u> 25 204	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 201</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 255</u> 24 668
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 525</u> 24 933
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 480</u> 23 905
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 733</u> 24 154
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 991</u> 24 408
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 525</u> 24 933
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 800</u> 25 204
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 733</u> 24 154
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 991</u> 24 408
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 255</u> 24 668
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 800</u> 25 204
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 081</u> 25 481
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 800</u> 25 204

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 147</u> 23 695	<u>39 096</u> 36 440	<u>35 083</u> 32 490	<u>31 391</u> 26 001	<u>46 777</u> 36 440	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 958	<u>39 507</u> 36 845	<u>35 449</u> 32 851	<u>31 685</u> 26 290	<u>47 188</u> 36 845	<u>36 464</u> 26 290
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 688</u> 24 228	<u>39 928</u> 37 259	<u>35 824</u> 33 220	<u>31 985</u> 26 585	<u>47 609</u> 37 259	<u>36 764</u> 26 585
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 254</u> 24 784	<u>40 798</u> 38 116	<u>36 600</u> 33 984	<u>32 606</u> 27 196	<u>48 479</u> 38 116	<u>37 385</u> 27 196
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 440</u> 22 688	<u>37 496</u> 34 554	<u>33 482</u> 30 603	<u>29 672</u> 24 554	<u>44 372</u> 34 554	<u>34 212</u> 24 554
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 356</u> 22 917	<u>37 534</u> 34 903	<u>33 479</u> 30 912	<u>30 173</u> 24 802	<u>45 215</u> 34 903	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 594</u> 23 151	<u>37 896</u> 35 259	<u>33 800</u> 31 227	<u>30 430</u> 25 055	<u>45 576</u> 35 259	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 084</u> 23 633	<u>38 642</u> 35 993	<u>34 460</u> 31 878	<u>30 960</u> 25 577	<u>46 323</u> 35 993	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 23 882	<u>39 027</u> 36 372	<u>34 801</u> 32 213	<u>31 234</u> 25 846	<u>46 708</u> 36 372	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 356</u> 22 917	<u>37 534</u> 34 903	<u>33 479</u> 30 912	<u>30 173</u> 24 802	<u>45 215</u> 34 903	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 594</u> 23 151	<u>37 896</u> 35 259	<u>33 800</u> 31 227	<u>30 430</u> 25 055	<u>45 576</u> 35 259	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>38 265</u> 35 622	<u>34 127</u> 31 549	<u>30 692</u> 25 313	<u>45 946</u> 35 622	<u>35 472</u> 25 313

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 862</u> 32 490	<u>46 777</u> 36 440	<u>42 764</u> 32 490	<u>42 764</u> 32 490	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 229</u> 32 851	<u>47 188</u> 36 845	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851	<u>36 464</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 604</u> 33 220	<u>47 609</u> 37 259	<u>43 505</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 380</u> 33 984	<u>48 479</u> 38 116	<u>44 281</u> 33 984	<u>44 281</u> 33 984	<u>37 385</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>36 652</u> 30 603	<u>44 372</u> 34 554	<u>40 358</u> 30 603	<u>40 358</u> 30 603	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 259</u> 30 912	<u>45 215</u> 34 903	<u>41 160</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>37 579</u> 31 227	<u>45 576</u> 35 259	<u>41 480</u> 31 227	<u>41 480</u> 31 227	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 240</u> 31 878	<u>46 323</u> 35 993	<u>42 141</u> 31 878	<u>42 141</u> 31 878	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>38 581</u> 32 213	<u>46 708</u> 36 372	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 259</u> 30 912	<u>45 215</u> 34 903	<u>41 160</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>37 579</u> 31 227	<u>45 576</u> 35 259	<u>41 480</u> 31 227	<u>41 480</u> 31 227	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>37 906</u> 31 549	<u>45 946</u> 35 622	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 848</u> 23 401	<u>34 179</u> 25 481	<u>36 170</u> 26 001	<u>35 488</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 112</u> 23 661	<u>34 467</u> 25 764	<u>36 464</u> 26 290	<u>35 781</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 382</u> 23 927	<u>34 761</u> 26 053	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 081</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 941</u> 24 477	<u>35 369</u> 26 652	<u>37 385</u> 27 196	<u>36 702</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 329</u> 22 098	<u>32 324</u> 24 063	<u>34 212</u> 24 554	<u>33 564</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>32 985</u> 24 306	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 269</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 549	<u>33 237</u> 24 554	<u>35 209</u> 25 055	<u>34 526</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 460</u> 23 019	<u>33 757</u> 25 065	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 057</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 706</u> 23 261	<u>34 025</u> 25 329	<u>36 013</u> 25 846	<u>35 330</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>32 985</u> 24 306	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 269</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 549	<u>33 237</u> 24 554	<u>35 209</u> 25 055	<u>34 526</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 219</u> 22 782	<u>33 494</u> 24 807	<u>35 472</u> 25 313	<u>34 789</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 081</u> 25 481
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 369</u> 25 764
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 663</u> 26 053
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 272</u> 26 652
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 231</u> 24 063
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 887</u> 24 306
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 139</u> 24 554
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 659</u> 25 065
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 927</u> 25 329
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 887</u> 24 306
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 139</u> 24 554
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 397</u> 24 807

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 23 882	<u>39 027</u> 36 372	<u>34 801</u> 32 213	<u>31 234</u> 25 846	<u>46 708</u> 36 372	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 594</u> 24 136	<u>39 420</u> 36 759	<u>35 150</u> 32 556	<u>31 513</u> 26 121	<u>47 101</u> 36 759	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 594</u> 23 151	<u>37 896</u> 35 259	<u>33 800</u> 31 227	<u>30 430</u> 25 055	<u>45 576</u> 35 259	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>38 265</u> 35 622	<u>34 127</u> 31 549	<u>30 692</u> 25 313	<u>45 946</u> 35 622	<u>35 472</u> 25 313
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 084</u> 23 633	<u>38 642</u> 35 993	<u>34 460</u> 31 878	<u>30 960</u> 25 577	<u>46 323</u> 35 993	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 594</u> 24 136	<u>39 420</u> 36 759	<u>35 150</u> 32 556	<u>31 513</u> 26 121	<u>47 101</u> 36 759	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 395	<u>39 821</u> 37 154	<u>35 505</u> 32 906	<u>31 798</u> 26 402	<u>47 502</u> 37 154	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 594</u> 24 136	<u>39 420</u> 36 759	<u>35 150</u> 32 556	<u>31 513</u> 26 121	<u>47 101</u> 36 759	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 395	<u>39 821</u> 37 154	<u>35 505</u> 32 906	<u>31 798</u> 26 402	<u>47 502</u> 37 154	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 128</u> 24 660	<u>40 232</u> 37 558	<u>35 869</u> 33 264	<u>32 090</u> 26 689	<u>47 913</u> 37 558	<u>36 869</u> 26 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 403</u> 24 931	<u>40 651</u> 37 971	<u>36 240</u> 33 629	<u>32 388</u> 26 982	<u>48 332</u> 37 971	<u>37 167</u> 26 982
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 972</u> 25 492	<u>41 518</u> 38 824	<u>37 008</u> 34 385	<u>33 004</u> 27 588	<u>49 199</u> 38 824	<u>37 783</u> 27 588
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 581</u> 32 213	<u>46 708</u> 36 372	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>38 929</u> 32 556	<u>47 101</u> 36 759	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>37 579</u> 31 227	<u>45 576</u> 35 259	<u>41 480</u> 31 227	<u>41 480</u> 31 227	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>37 906</u> 31 549	<u>45 946</u> 35 622	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 240</u> 31 878	<u>46 323</u> 35 993	<u>42 141</u> 31 878	<u>42 141</u> 31 878	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>38 929</u> 32 556	<u>47 101</u> 36 759	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 285</u> 32 906	<u>47 502</u> 37 154	<u>43 186</u> 32 906	<u>43 186</u> 32 906	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>38 929</u> 32 556	<u>47 101</u> 36 759	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 285</u> 32 906	<u>47 502</u> 37 154	<u>43 186</u> 32 906	<u>43 186</u> 32 906	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 648</u> 33 264	<u>47 913</u> 37 558	<u>43 550</u> 33 264	<u>43 550</u> 33 264	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 020</u> 33 629	<u>48 332</u> 37 971	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>37 167</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 787</u> 34 385	<u>49 199</u> 38 824	<u>44 689</u> 34 385	<u>44 689</u> 34 385	<u>37 783</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 706</u> 23 261	<u>34 025</u> 25 329	<u>36 013</u> 25 846	<u>35 330</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 958</u> 23 509	<u>34 299</u> 25 598	<u>36 292</u> 26 121	<u>35 610</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 549	<u>33 237</u> 24 554	<u>35 209</u> 25 055	<u>34 526</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 219</u> 22 782	<u>33 494</u> 24 807	<u>35 472</u> 25 313	<u>34 789</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 460</u> 23 019	<u>33 757</u> 25 065	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 057</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 958</u> 23 509	<u>34 299</u> 25 598	<u>36 292</u> 26 121	<u>35 610</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 214</u> 23 762	<u>34 578</u> 25 874	<u>36 578</u> 26 402	<u>35 895</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 958</u> 23 509	<u>34 299</u> 25 598	<u>36 292</u> 26 121	<u>35 610</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 214</u> 23 762	<u>34 578</u> 25 874	<u>36 578</u> 26 402	<u>35 895</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 477</u> 24 020	<u>34 864</u> 26 155	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 187</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 745</u> 24 284	<u>35 156</u> 26 442	<u>37 167</u> 26 982	<u>36 485</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 299</u> 24 829	<u>35 760</u> 27 037	<u>37 783</u> 27 588	<u>37 101</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 927</u> 25 329
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 201</u> 25 598
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 139</u> 24 554
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 397</u> 24 807
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 659</u> 25 065
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 201</u> 25 598
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 481</u> 25 874
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 201</u> 25 598
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 481</u> 25 874
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 766</u> 26 155
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>35 058</u> 26 442
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 662</u> 27 037
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			

212-101-0801		3	1	2400	<u>26 746</u> 23 973	<u>41 183</u> 38 182	<u>35 274</u> 32 366	<u>31 486</u> 26 339	<u>48 059</u> 38 182	<u>36 027</u> 26 339
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 675</u> 24 215	<u>41 258</u> 38 568	<u>35 289</u> 32 693	<u>32 005</u> 26 605	<u>48 939</u> 38 568	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 927</u> 24 462	<u>41 657</u> 38 961	<u>35 628</u> 33 027	<u>32 281</u> 26 877	<u>49 338</u> 38 961	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 444</u> 24 972	<u>42 482</u> 39 773	<u>36 327</u> 33 715	<u>32 850</u> 27 437	<u>50 163</u> 39 773	<u>37 629</u> 27 437
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 711</u> 25 235	<u>42 907</u> 40 192	<u>36 687</u> 34 070	<u>33 144</u> 27 726	<u>50 588</u> 40 192	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 675</u> 24 215	<u>41 258</u> 38 568	<u>35 289</u> 32 693	<u>32 005</u> 26 605	<u>48 939</u> 38 568	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 927</u> 24 462	<u>41 657</u> 38 961	<u>35 628</u> 33 027	<u>32 281</u> 26 877	<u>49 338</u> 38 961	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 183</u> 24 715	<u>42 065</u> 39 363	<u>35 974</u> 33 367	<u>32 563</u> 27 154	<u>49 746</u> 39 363	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 711</u> 25 235	<u>42 907</u> 40 192	<u>36 687</u> 34 070	<u>33 144</u> 27 726	<u>50 588</u> 40 192	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>43 342</u> 40 619	<u>37 056</u> 34 432	<u>33 443</u> 28 021	<u>51 023</u> 40 619	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 927</u> 24 462	<u>41 657</u> 38 961	<u>35 628</u> 33 027	<u>32 281</u> 26 877	<u>49 338</u> 38 961	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 183</u> 24 715	<u>42 065</u> 39 363	<u>35 974</u> 33 367	<u>32 563</u> 27 154	<u>49 746</u> 39 363	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 444</u> 24 972	<u>42 482</u> 39 773	<u>36 327</u> 33 715	<u>32 850</u> 27 437	<u>50 163</u> 39 773	<u>37 629</u> 27 437

212-101-0801		3	1	2400	<u>38 443</u> 32 366	<u>48 059</u> 38 182	<u>42 150</u> 32 366	<u>42 150</u> 32 366	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>39 068</u> 32 693	<u>48 939</u> 38 568	<u>42 970</u> 32 693	<u>42 970</u> 32 693	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>39 407</u> 33 027	<u>49 338</u> 38 961	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>40 106</u> 33 715	<u>50 163</u> 39 773	<u>44 008</u> 33 715	<u>44 008</u> 33 715	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>40 467</u> 34 070	<u>50 588</u> 40 192	<u>44 368</u> 34 070	<u>44 368</u> 34 070	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>39 068</u> 32 693	<u>48 939</u> 38 568	<u>42 970</u> 32 693	<u>42 970</u> 32 693	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>39 407</u> 33 027	<u>49 338</u> 38 961	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>39 753</u> 33 367	<u>49 746</u> 39 363	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>40 467</u> 34 070	<u>50 588</u> 40 192	<u>44 368</u> 34 070	<u>44 368</u> 34 070	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>40 835</u> 34 432	<u>51 023</u> 40 619	<u>44 737</u> 34 432	<u>44 737</u> 34 432	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>39 407</u> 33 027	<u>49 338</u> 38 961	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>39 753</u> 33 367	<u>49 746</u> 39 363	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 106</u> 33 715	<u>50 163</u> 39 773	<u>44 008</u> 33 715	<u>44 008</u> 33 715	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437

212-101-0801		3	1	2400	<u>25 962</u> 23 705	<u>34 102</u> 25 813	<u>36 027</u> 26 339	<u>35 378</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>34 781</u> 26 073	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 102</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 649</u> 24 189	<u>35 051</u> 26 339	<u>37 060</u> 26 877	<u>36 378</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 161</u> 24 693	<u>35 609</u> 26 888	<u>37 629</u> 27 437	<u>36 947</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>35 896</u> 27 171	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 240</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>34 781</u> 26 073	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 102</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 649</u> 24 189	<u>35 051</u> 26 339	<u>37 060</u> 26 877	<u>36 378</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 902</u> 24 439	<u>35 327</u> 26 611	<u>37 342</u> 27 154	<u>36 659</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>35 896</u> 27 171	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 240</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 695</u> 25 218	<u>36 190</u> 27 460	<u>38 222</u> 28 021	<u>37 540</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 649</u> 24 189	<u>35 051</u> 26 339	<u>37 060</u> 26 877	<u>36 378</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 902</u> 24 439	<u>35 327</u> 26 611	<u>37 342</u> 27 154	<u>36 659</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 161</u> 24 693	<u>35 609</u> 26 888	<u>37 629</u> 27 437	<u>36 947</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437

212-101-0801		3	1	2400	<u>34 009</u> 25 813
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 683</u> 26 073
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 954</u> 26 339
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 511</u> 26 888
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 799</u> 27 171
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 683</u> 26 073
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 954</u> 26 339
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 230</u> 26 611
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 799</u> 27 171
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 092</u> 27 460
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 954</u> 26 339
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 230</u> 26 611
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 511</u> 26 888

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>43 342</u> 40 619	<u>37 056</u> 34 432	<u>33 443</u> 28 021	<u>51 023</u> 40 619	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 263</u> 25 778	<u>43 786</u> 41 056	<u>37 432</u> 34 802	<u>33 749</u> 28 322	<u>51 467</u> 41 056	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>43 342</u> 40 619	<u>37 056</u> 34 432	<u>33 443</u> 28 021	<u>51 023</u> 40 619	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 263</u> 25 778	<u>43 786</u> 41 056	<u>37 432</u> 34 802	<u>33 749</u> 28 322	<u>51 467</u> 41 056	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 547</u> 26 058	<u>44 239</u> 41 502	<u>37 816</u> 35 181	<u>34 062</u> 28 630	<u>51 920</u> 41 502	<u>38 841</u> 28 630
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 838</u> 26 344	<u>44 702</u> 41 958	<u>38 209</u> 35 567	<u>34 382</u> 28 944	<u>52 383</u> 41 958	<u>39 161</u> 28 944
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 440</u> 26 936	<u>45 660</u> 42 901	<u>39 021</u> 36 366	<u>35 043</u> 29 595	<u>53 341</u> 42 901	<u>39 822</u> 29 595
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 808</u> 25 018	<u>44 005</u> 40 960	<u>36 127</u> 33 206	<u>32 847</u> 27 679	<u>50 881</u> 40 960	<u>37 387</u> 27 679
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 748</u> 25 271	<u>44 108</u> 41 374	<u>36 151</u> 33 542	<u>33 380</u> 27 958	<u>51 789</u> 41 374	<u>38 159</u> 27 958
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 012</u> 25 423	<u>40 943</u> 27 442	<u>38 439</u> 27 385	<u>37 235</u> 27 385	<u>45 019</u> 27 442	<u>40 251</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 401</u> 25 804	<u>41 363</u> 27 853	<u>38 858</u> 27 795	<u>37 654</u> 27 795	<u>45 439</u> 27 853	<u>40 669</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 504</u> 24 924	<u>40 394</u> 26 904	<u>37 891</u> 26 847	<u>36 687</u> 26 847	<u>44 470</u> 26 904	<u>39 703</u> 26 847

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>40 835</u> 34 432	<u>51 023</u> 40 619	<u>44 737</u> 34 432	<u>44 737</u> 34 432	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 211</u> 34 802	<u>51 467</u> 41 056	<u>45 113</u> 34 802	<u>45 113</u> 34 802	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>40 835</u> 34 432	<u>51 023</u> 40 619	<u>44 737</u> 34 432	<u>44 737</u> 34 432	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 211</u> 34 802	<u>51 467</u> 41 056	<u>45 113</u> 34 802	<u>45 113</u> 34 802	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>41 596</u> 35 181	<u>51 920</u> 41 502	<u>45 497</u> 35 181	<u>45 497</u> 35 181	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>41 988</u> 35 567	<u>52 383</u> 41 958	<u>45 890</u> 35 567	<u>45 890</u> 35 567	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 800</u> 36 366	<u>53 341</u> 42 901	<u>46 702</u> 36 366	<u>46 702</u> 36 366	<u>39 822</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 297</u> 33 206	<u>50 881</u> 40 960	<u>43 003</u> 33 206	<u>43 003</u> 33 206	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>39 930</u> 33 542	<u>51 789</u> 41 374	<u>43 832</u> 33 542	<u>43 832</u> 33 542	<u>38 159</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 243</u> 27 385	<u>46 498</u> 27 442	<u>45 413</u> 27 385	<u>45 685</u> 27 385	<u>41 972</u> 27 385	<u>43 330</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 662</u> 27 795	<u>46 917</u> 27 853	<u>45 832</u> 27 795	<u>46 104</u> 27 795	<u>42 390</u> 27 795	<u>43 749</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 695</u> 26 847	<u>45 949</u> 26 904	<u>44 866</u> 26 847	<u>45 137</u> 26 847	<u>41 424</u> 26 847	<u>42 782</u> 26 847

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 695</u> 25 218	<u>36 190</u> 27 460	<u>38 222</u> 28 021	<u>37 540</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 970</u> 25 490	<u>36 490</u> 27 755	<u>38 529</u> 28 322	<u>37 846</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 695</u> 25 218	<u>36 190</u> 27 460	<u>38 222</u> 28 021	<u>37 540</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 970</u> 25 490	<u>36 490</u> 27 755	<u>38 529</u> 28 322	<u>37 846</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 252</u> 25 767	<u>36 797</u> 28 057	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 159</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 539</u> 26 050	<u>37 110</u> 28 365	<u>39 161</u> 28 944	<u>38 478</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 134</u> 26 635	<u>37 757</u> 29 003	<u>39 822</u> 29 595	<u>39 139</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 187</u> 24 911	<u>35 435</u> 27 125	<u>37 387</u> 27 679	<u>36 739</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 638</u> 25 162	<u>36 128</u> 27 399	<u>38 159</u> 27 958	<u>37 476</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 276</u> 27 385	<u>39 073</u> 27 385	<u>45 822</u> 27 385	<u>37 262</u> 27 385	<u>42 696</u> 27 385	<u>43 874</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 695</u> 27 795	<u>39 492</u> 27 795	<u>46 241</u> 27 795	<u>37 680</u> 27 795	<u>43 115</u> 27 795	<u>44 293</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 728</u> 26 847	<u>38 525</u> 26 847	<u>45 274</u> 26 847	<u>36 714</u> 26 847	<u>42 148</u> 26 847	<u>43 326</u> 26 847

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 092</u> 27 460
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 392</u> 27 755
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 092</u> 27 460
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 392</u> 27 755
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 699</u> 28 057
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 012</u> 28 365
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>37 660</u> 29 003
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 342</u> 27 125
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 030</u> 27 399
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 349</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 767</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 801</u> 26 847

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>40 806</u> 27 307	<u>38 302</u> 27 250	<u>37 098</u> 27 250	<u>44 882</u> 27 307	<u>40 114</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 677	<u>41 223</u> 27 716	<u>38 718</u> 27 658	<u>37 514</u> 27 658	<u>45 299</u> 27 716	<u>40 530</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>41 648</u> 28 133	<u>39 142</u> 28 074	<u>37 938</u> 28 074	<u>45 724</u> 28 133	<u>40 954</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 520</u> 25 920	<u>41 491</u> 27 979	<u>38 986</u> 27 920	<u>37 781</u> 27 920	<u>45 567</u> 27 979	<u>40 797</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>41 920</u> 28 399	<u>39 414</u> 28 340	<u>38 209</u> 28 340	<u>45 996</u> 28 399	<u>41 225</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 319</u> 26 704	<u>42 354</u> 28 825	<u>39 847</u> 28 765	<u>38 643</u> 28 765	<u>46 430</u> 28 825	<u>41 659</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>42 795</u> 29 257	<u>40 287</u> 29 196	<u>39 083</u> 29 196	<u>46 871</u> 29 257	<u>42 099</u> 29 196
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 080</u> 25 286	<u>44 005</u> 40 960	<u>36 127</u> 33 206	<u>33 754</u> 28 571	<u>50 881</u> 40 960	<u>38 294</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 022</u> 25 541	<u>44 108</u> 41 374	<u>36 151</u> 33 542	<u>34 296</u> 28 860	<u>51 789</u> 41 374	<u>39 075</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 557</u> 26 068	<u>44 975</u> 42 227	<u>36 854</u> 34 233	<u>34 901</u> 29 455	<u>52 656</u> 42 227	<u>39 680</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 833</u> 26 339	<u>45 422</u> 42 666	<u>37 216</u> 34 590	<u>35 212</u> 29 762	<u>53 103</u> 42 666	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 022</u> 25 541	<u>44 108</u> 41 374	<u>36 151</u> 33 542	<u>34 296</u> 28 860	<u>51 789</u> 41 374	<u>39 075</u> 28 860

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 106</u> 27 250	<u>46 360</u> 27 307	<u>45 276</u> 27 250	<u>45 548</u> 27 250	<u>41 835</u> 27 250	<u>43 193</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 523</u> 27 658	<u>46 777</u> 27 716	<u>45 693</u> 27 658	<u>45 964</u> 27 658	<u>42 251</u> 27 658	<u>43 609</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 947</u> 28 074	<u>47 202</u> 28 133	<u>46 117</u> 28 074	<u>46 389</u> 28 074	<u>42 675</u> 28 074	<u>44 034</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 790</u> 27 920	<u>47 045</u> 27 979	<u>45 960</u> 27 920	<u>46 232</u> 27 920	<u>42 518</u> 27 920	<u>43 877</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 218</u> 28 340	<u>47 474</u> 28 399	<u>46 388</u> 28 340	<u>46 660</u> 28 340	<u>42 946</u> 28 340	<u>44 305</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 651</u> 28 765	<u>47 909</u> 28 825	<u>46 821</u> 28 765	<u>47 093</u> 28 765	<u>43 380</u> 28 765	<u>44 738</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 091</u> 29 196	<u>48 349</u> 29 257	<u>47 261</u> 29 196	<u>47 533</u> 29 196	<u>43 820</u> 29 196	<u>45 178</u> 29 196
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 297</u> 33 206	<u>50 881</u> 40 960	<u>43 003</u> 33 206	<u>43 003</u> 33 206	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 930</u> 33 542	<u>51 789</u> 41 374	<u>43 832</u> 33 542	<u>43 832</u> 33 542	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 633</u> 34 233	<u>52 656</u> 42 227	<u>44 535</u> 34 233	<u>44 535</u> 34 233	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 995</u> 34 590	<u>53 103</u> 42 666	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 930</u> 33 542	<u>51 789</u> 41 374	<u>43 832</u> 33 542	<u>43 832</u> 33 542	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 139</u> 27 250	<u>38 936</u> 27 250	<u>45 685</u> 27 250	<u>37 125</u> 27 250	<u>42 559</u> 27 250	<u>43 737</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 556</u> 27 658	<u>39 352</u> 27 658	<u>46 102</u> 27 658	<u>37 541</u> 27 658	<u>42 975</u> 27 658	<u>44 153</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 980</u> 28 074	<u>39 776</u> 28 074	<u>46 526</u> 28 074	<u>37 965</u> 28 074	<u>43 400</u> 28 074	<u>44 577</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 823</u> 27 920	<u>39 620</u> 27 920	<u>46 369</u> 27 920	<u>37 808</u> 27 920	<u>43 243</u> 27 920	<u>44 420</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 251</u> 28 340	<u>40 048</u> 28 340	<u>46 797</u> 28 340	<u>38 236</u> 28 340	<u>43 671</u> 28 340	<u>44 848</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 684</u> 28 765	<u>40 481</u> 28 765	<u>47 230</u> 28 765	<u>38 670</u> 28 765	<u>44 104</u> 28 765	<u>45 282</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 124</u> 29 196	<u>40 921</u> 29 196	<u>47 670</u> 29 196	<u>39 110</u> 29 196	<u>44 544</u> 29 196	<u>45 722</u> 29 196
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 003</u> 25 714	<u>36 324</u> 28 000	<u>38 294</u> 28 571	<u>37 646</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 462</u> 25 974	<u>37 026</u> 28 283	<u>39 075</u> 28 860	<u>38 393</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 006</u> 26 510	<u>37 618</u> 28 866	<u>39 680</u> 29 455	<u>38 997</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>37 924</u> 29 167	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 462</u> 25 974	<u>37 026</u> 28 283	<u>39 075</u> 28 860	<u>38 393</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 212</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 628</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 052</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 895</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 323</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 757</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 196</u> 29 196
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 231</u> 28 000
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 928</u> 28 283
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 521</u> 28 866
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 826</u> 29 167
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 928</u> 28 283

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 287</u> 25 802	<u>44 537</u> 41 796	<u>36 499</u> 33 884	<u>34 595</u> 29 155	<u>52 218</u> 41 796	<u>39 375</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 833</u> 26 339	<u>45 422</u> 42 666	<u>37 216</u> 34 590	<u>35 212</u> 29 762	<u>53 103</u> 42 666	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 115</u> 26 617	<u>45 878</u> 43 116	<u>37 586</u> 34 954	<u>35 531</u> 30 075	<u>53 559</u> 43 116	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 115</u> 26 617	<u>45 878</u> 43 116	<u>37 586</u> 34 954	<u>35 531</u> 30 075	<u>53 559</u> 43 116	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 403</u> 26 900	<u>46 344</u> 43 574	<u>37 964</u> 35 326	<u>35 856</u> 30 395	<u>54 025</u> 43 574	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 997</u> 27 484	<u>47 307</u> 44 522	<u>38 744</u> 36 094	<u>36 527</u> 31 056	<u>54 987</u> 44 522	<u>41 306</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 304</u> 27 787	<u>47 804</u> 45 011	<u>39 147</u> 36 490	<u>36 874</u> 31 397	<u>55 485</u> 45 011	<u>41 653</u> 31 397
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 196</u> 26 384	<u>44 121</u> 41 074	<u>39 298</u> 36 327	<u>34 661</u> 29 464	<u>50 997</u> 41 074	<u>39 202</u> 29 464
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 149</u> 26 650	<u>44 225</u> 41 489	<u>39 353</u> 36 694	<u>35 212</u> 29 762	<u>51 906</u> 41 489	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 708</u> 27 200	<u>45 095</u> 42 344	<u>40 122</u> 37 450	<u>35 836</u> 30 376	<u>52 776</u> 42 344	<u>40 615</u> 30 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 996</u> 27 483	<u>45 543</u> 42 786	<u>40 518</u> 37 840	<u>36 157</u> 30 692	<u>53 224</u> 42 786	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 149</u> 26 650	<u>44 225</u> 41 489	<u>39 353</u> 36 694	<u>35 212</u> 29 762	<u>51 906</u> 41 489	<u>39 992</u> 29 762

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 278</u> 33 884	<u>52 218</u> 41 796	<u>44 180</u> 33 884	<u>44 180</u> 33 884	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 995</u> 34 590	<u>53 103</u> 42 666	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 365</u> 34 954	<u>53 559</u> 43 116	<u>45 267</u> 34 954	<u>45 267</u> 34 954	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 365</u> 34 954	<u>53 559</u> 43 116	<u>45 267</u> 34 954	<u>45 267</u> 34 954	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 743</u> 35 326	<u>54 025</u> 43 574	<u>45 645</u> 35 326	<u>45 645</u> 35 326	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 523</u> 36 094	<u>54 987</u> 44 522	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 926</u> 36 490	<u>55 485</u> 45 011	<u>46 828</u> 36 490	<u>46 828</u> 36 490	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 468</u> 36 327	<u>50 997</u> 41 074	<u>46 174</u> 36 327	<u>46 174</u> 36 327	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 133</u> 36 694	<u>51 906</u> 41 489	<u>47 034</u> 36 694	<u>47 034</u> 36 694	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 902</u> 37 450	<u>52 776</u> 42 344	<u>47 803</u> 37 450	<u>47 803</u> 37 450	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 298</u> 37 840	<u>53 224</u> 42 786	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 133</u> 36 694	<u>51 906</u> 41 489	<u>47 034</u> 36 694	<u>47 034</u> 36 694	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 732</u> 26 239	<u>37 319</u> 28 571	<u>39 375</u> 29 155	<u>38 692</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>37 924</u> 29 167	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 573</u> 27 068	<u>38 236</u> 29 474	<u>40 310</u> 30 075	<u>39 627</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 573</u> 27 068	<u>38 236</u> 29 474	<u>40 310</u> 30 075	<u>39 627</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 866</u> 27 356	<u>38 554</u> 29 787	<u>40 635</u> 30 395	<u>39 952</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 470</u> 27 950	<u>39 212</u> 30 435	<u>41 306</u> 31 056	<u>40 624</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 782</u> 28 257	<u>39 552</u> 30 769	<u>41 653</u> 31 397	<u>40 970</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 820</u> 26 518	<u>37 213</u> 28 875	<u>39 202</u> 29 464	<u>38 553</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>37 924</u> 29 167	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 848</u> 27 338	<u>38 535</u> 29 768	<u>40 615</u> 30 376	<u>39 932</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 137</u> 27 623	<u>38 850</u> 30 078	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 254</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>37 924</u> 29 167	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 222</u> 28 571
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 826</u> 29 167
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 138</u> 29 474
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 138</u> 29 474
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 457</u> 29 787
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 115</u> 30 435
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 455</u> 30 769
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 120</u> 28 875
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 826</u> 29 167
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 437</u> 29 768
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 752</u> 30 078
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 826</u> 29 167

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 426</u> 26 922	<u>44 656</u> 41 912	<u>39 734</u> 37 068	<u>35 521</u> 30 066	<u>52 337</u> 41 912	<u>40 300</u> 30 066
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 996</u> 27 483	<u>45 543</u> 42 786	<u>40 518</u> 37 840	<u>36 157</u> 30 692	<u>53 224</u> 42 786	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 290</u> 27 773	<u>46 000</u> 43 236	<u>40 923</u> 38 239	<u>36 486</u> 31 015	<u>53 681</u> 43 236	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 290</u> 27 773	<u>46 000</u> 43 236	<u>40 923</u> 38 239	<u>36 486</u> 31 015	<u>53 681</u> 43 236	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 590</u> 28 068	<u>46 468</u> 43 696	<u>41 336</u> 38 646	<u>36 821</u> 31 345	<u>54 149</u> 43 696	<u>41 600</u> 31 345
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 678	<u>47 433</u> 44 646	<u>42 190</u> 39 486	<u>37 513</u> 32 026	<u>55 114</u> 44 646	<u>42 292</u> 32 026
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 530</u> 28 993	<u>47 931</u> 45 136	<u>42 631</u> 39 920	<u>37 871</u> 32 378	<u>55 612</u> 45 136	<u>42 650</u> 32 378
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 162</u> 27 335	<u>47 691</u> 44 588	<u>40 774</u> 37 779	<u>36 158</u> 30 938	<u>54 567</u> 44 588	<u>40 698</u> 30 938
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 125</u> 27 611	<u>47 831</u> 45 038	<u>40 844</u> 38 161	<u>36 724</u> 31 250	<u>55 512</u> 45 038	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 704</u> 28 180	<u>48 775</u> 45 966	<u>41 644</u> 38 948	<u>37 379</u> 31 894	<u>56 456</u> 45 966	<u>42 158</u> 31 894
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 002</u> 28 474	<u>49 261</u> 46 445	<u>42 056</u> 39 354	<u>37 717</u> 32 227	<u>56 942</u> 46 445	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 125</u> 27 611	<u>47 831</u> 45 038	<u>40 844</u> 38 161	<u>36 724</u> 31 250	<u>55 512</u> 45 038	<u>41 504</u> 31 250

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 513</u> 37 068	<u>52 337</u> 41 912	<u>47 415</u> 37 068	<u>47 415</u> 37 068	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 298</u> 37 840	<u>53 224</u> 42 786	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 703</u> 38 239	<u>53 681</u> 43 236	<u>48 604</u> 38 239	<u>48 604</u> 38 239	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 703</u> 38 239	<u>53 681</u> 43 236	<u>48 604</u> 38 239	<u>48 604</u> 38 239	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 116</u> 38 646	<u>54 149</u> 43 696	<u>49 017</u> 38 646	<u>49 017</u> 38 646	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 970</u> 39 486	<u>55 114</u> 44 646	<u>49 871</u> 39 486	<u>49 871</u> 39 486	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 410</u> 39 920	<u>55 612</u> 45 136	<u>50 312</u> 39 920	<u>50 312</u> 39 920	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 943</u> 37 779	<u>54 567</u> 44 588	<u>47 650</u> 37 779	<u>47 650</u> 37 779	<u>40 698</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 624</u> 38 161	<u>55 512</u> 45 038	<u>48 525</u> 38 161	<u>48 525</u> 38 161	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 423</u> 38 948	<u>56 456</u> 45 966	<u>49 325</u> 38 948	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 158</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 835</u> 39 354	<u>56 942</u> 46 445	<u>49 737</u> 39 354	<u>49 737</u> 39 354	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 624</u> 38 161	<u>55 512</u> 45 038	<u>48 525</u> 38 161	<u>48 525</u> 38 161	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 565</u> 27 059	<u>38 226</u> 29 464	<u>40 300</u> 30 066	<u>39 618</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 137</u> 27 623	<u>38 850</u> 30 078	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 254</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 914	<u>39 172</u> 30 395	<u>41 265</u> 31 015	<u>40 582</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 914	<u>39 172</u> 30 395	<u>41 265</u> 31 015	<u>40 582</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 735</u> 28 210	<u>39 500</u> 30 718	<u>41 600</u> 31 345	<u>40 917</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 358</u> 28 824	<u>40 179</u> 31 386	<u>42 292</u> 32 026	<u>41 610</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 679</u> 29 141	<u>40 529</u> 31 731	<u>42 650</u> 32 378	<u>41 967</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 167</u> 27 844	<u>38 680</u> 30 319	<u>40 698</u> 30 938	<u>40 050</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>39 406</u> 30 625	<u>41 504</u> 31 250	<u>40 821</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 237</u> 28 705	<u>40 047</u> 31 256	<u>42 158</u> 31 894	<u>41 475</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 541</u> 29 004	<u>40 378</u> 31 582	<u>42 496</u> 32 227	<u>41 813</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>39 406</u> 30 625	<u>41 504</u> 31 250	<u>40 821</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 129</u> 29 464
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 752</u> 30 078
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 074</u> 30 395
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 074</u> 30 395
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 403</u> 30 718
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 081</u> 31 386
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 431</u> 31 731
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 587</u> 30 319
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 308</u> 30 625
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 950</u> 31 256
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 280</u> 31 582
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 308</u> 30 625

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 412</u> 27 893	<u>48 298</u> 45 497	<u>41 240</u> 38 550	<u>37 048</u> 31 569	<u>55 979</u> 45 497	<u>41 828</u> 31 569
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 002</u> 28 474	<u>49 261</u> 46 445	<u>42 056</u> 39 354	<u>37 717</u> 32 227	<u>56 942</u> 46 445	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 307</u> 28 773	<u>49 758</u> 46 934	<u>42 477</u> 39 768	<u>38 061</u> 32 566	<u>57 439</u> 46 934	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 307</u> 28 773	<u>49 758</u> 46 934	<u>42 477</u> 39 768	<u>38 061</u> 32 566	<u>57 439</u> 46 934	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 618</u> 29 080	<u>50 265</u> 47 434	<u>42 907</u> 40 191	<u>38 413</u> 32 912	<u>57 946</u> 47 434	<u>43 192</u> 32 912
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 260</u> 29 712	<u>51 313</u> 48 465	<u>43 794</u> 41 065	<u>39 140</u> 33 628	<u>58 994</u> 48 465	<u>43 919</u> 33 628
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 592</u> 30 038	<u>51 854</u> 48 997	<u>44 253</u> 41 516	<u>39 516</u> 33 997	<u>59 535</u> 48 997	<u>44 295</u> 33 997
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 831</u> 28 977	<u>49 956</u> 46 817	<u>42 309</u> 39 291	<u>37 730</u> 32 484	<u>56 832</u> 46 817	<u>42 270</u> 32 484
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 811</u> 29 270	<u>50 119</u> 47 290	<u>42 396</u> 39 688	<u>38 312</u> 32 813	<u>57 800</u> 47 290	<u>43 091</u> 32 813
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 424</u> 29 874	<u>51 110</u> 48 265	<u>43 227</u> 40 506	<u>38 999</u> 33 489	<u>58 791</u> 48 265	<u>43 778</u> 33 489
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 740</u> 30 185	<u>51 621</u> 48 768	<u>43 656</u> 40 928	<u>39 354</u> 33 838	<u>59 302</u> 48 768	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 29 270	<u>50 119</u> 47 290	<u>42 396</u> 39 688	<u>38 312</u> 32 813	<u>57 800</u> 47 290	<u>43 091</u> 32 813

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 019</u> 38 550	<u>55 979</u> 45 497	<u>48 921</u> 38 550	<u>48 921</u> 38 550	<u>41 828</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 835</u> 39 354	<u>56 942</u> 46 445	<u>49 737</u> 39 354	<u>49 737</u> 39 354	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 256</u> 39 768	<u>57 439</u> 46 934	<u>50 158</u> 39 768	<u>50 158</u> 39 768	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 256</u> 39 768	<u>57 439</u> 46 934	<u>50 158</u> 39 768	<u>50 158</u> 39 768	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 686</u> 40 191	<u>57 946</u> 47 434	<u>50 588</u> 40 191	<u>50 588</u> 40 191	<u>43 192</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 574</u> 41 065	<u>58 994</u> 48 465	<u>51 475</u> 41 065	<u>51 475</u> 41 065	<u>43 919</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 032</u> 41 516	<u>59 535</u> 48 997	<u>51 934</u> 41 516	<u>51 934</u> 41 516	<u>44 295</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 479</u> 39 291	<u>56 832</u> 46 817	<u>49 186</u> 39 291	<u>49 186</u> 39 291	<u>42 270</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 175</u> 39 688	<u>57 800</u> 47 290	<u>50 077</u> 39 688	<u>50 077</u> 39 688	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 007</u> 40 506	<u>58 791</u> 48 265	<u>50 908</u> 40 506	<u>50 908</u> 40 506	<u>43 778</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 435</u> 40 928	<u>59 302</u> 48 768	<u>51 337</u> 40 928	<u>51 337</u> 40 928	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 175</u> 39 688	<u>57 800</u> 47 290	<u>50 077</u> 39 688	<u>50 077</u> 39 688	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 939</u> 28 412	<u>39 723</u> 30 938	<u>41 828</u> 31 569	<u>41 145</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 541</u> 29 004	<u>40 378</u> 31 582	<u>42 496</u> 32 227	<u>41 813</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 309	<u>40 716</u> 31 914	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 158</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 309	<u>40 716</u> 31 914	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 158</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 168</u> 29 621	<u>41 061</u> 32 254	<u>43 192</u> 32 912	<u>42 510</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 265	<u>41 773</u> 32 955	<u>43 919</u> 33 628	<u>43 237</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 160</u> 30 598	<u>42 141</u> 33 317	<u>44 295</u> 33 997	<u>43 612</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 581</u> 29 236	<u>40 220</u> 31 835	<u>42 270</u> 32 484	<u>41 621</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>40 961</u> 32 156	<u>43 091</u> 32 813	<u>42 408</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 695</u> 30 140	<u>41 635</u> 32 819	<u>43 778</u> 33 489	<u>43 096</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 454	<u>41 982</u> 33 161	<u>44 133</u> 33 838	<u>43 450</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>40 961</u> 32 156	<u>43 091</u> 32 813	<u>42 408</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 626</u> 30 938
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 280</u> 31 582
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 618</u> 31 914
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 618</u> 31 914
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 963</u> 32 254
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 675</u> 32 955
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 043</u> 33 317
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 127</u> 31 835
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 864</u> 32 156
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 537</u> 32 819
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 885</u> 33 161
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 864</u> 32 156

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 115</u> 29 569	<u>50 609</u> 47 772	<u>42 807</u> 40 093	<u>38 652</u> 33 147	<u>58 290</u> 47 772	<u>43 431</u> 33 147
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 740</u> 30 185	<u>51 621</u> 48 768	<u>43 656</u> 40 928	<u>39 354</u> 33 838	<u>59 302</u> 48 768	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 063</u> 30 503	<u>52 142</u> 49 281	<u>44 093</u> 41 359	<u>39 716</u> 34 194	<u>59 823</u> 49 281	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 063</u> 30 503	<u>52 142</u> 49 281	<u>44 093</u> 41 359	<u>39 716</u> 34 194	<u>59 823</u> 49 281	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 393</u> 30 827	<u>52 675</u> 49 805	<u>44 540</u> 41 799	<u>40 085</u> 34 558	<u>60 356</u> 49 805	<u>44 864</u> 34 558
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 074</u> 31 497	<u>53 775</u> 50 888	<u>45 464</u> 42 708	<u>40 848</u> 35 309	<u>61 456</u> 50 888	<u>45 628</u> 35 309
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 425</u> 31 843	<u>54 343</u> 51 447	<u>45 940</u> 43 177	<u>41 243</u> 35 697	<u>62 024</u> 51 447	<u>46 022</u> 35 697
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 775</u> 31 875	<u>52 334</u> 49 158	<u>43 906</u> 40 863	<u>41 030</u> 35 733	<u>59 210</u> 49 158	<u>45 570</u> 35 733
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 785</u> 32 197	<u>52 522</u> 49 655	<u>44 008</u> 41 275	<u>41 646</u> 36 094	<u>60 203</u> 49 655	<u>46 425</u> 36 094
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 459</u> 32 861	<u>53 562</u> 50 678	<u>44 873</u> 42 126	<u>42 402</u> 36 838	<u>61 243</u> 50 678	<u>47 181</u> 36 838
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 807</u> 33 203	<u>54 098</u> 51 206	<u>45 319</u> 42 565	<u>42 792</u> 37 222	<u>61 779</u> 51 206	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 785</u> 32 197	<u>52 522</u> 49 655	<u>44 008</u> 41 275	<u>41 646</u> 36 094	<u>60 203</u> 49 655	<u>46 425</u> 36 094

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 587</u> 40 093	<u>58 290</u> 47 772	<u>50 488</u> 40 093	<u>50 488</u> 40 093	<u>43 431</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 435</u> 40 928	<u>59 302</u> 48 768	<u>51 337</u> 40 928	<u>51 337</u> 40 928	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 873</u> 41 359	<u>59 823</u> 49 281	<u>51 774</u> 41 359	<u>51 774</u> 41 359	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 873</u> 41 359	<u>59 823</u> 49 281	<u>51 774</u> 41 359	<u>51 774</u> 41 359	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 320</u> 41 799	<u>60 356</u> 49 805	<u>52 221</u> 41 799	<u>52 221</u> 41 799	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 243</u> 42 708	<u>61 456</u> 50 888	<u>53 145</u> 42 708	<u>53 145</u> 42 708	<u>45 628</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 720</u> 43 177	<u>62 024</u> 51 447	<u>53 621</u> 43 177	<u>53 621</u> 43 177	<u>46 022</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 076</u> 40 863	<u>59 210</u> 49 158	<u>50 782</u> 40 863	<u>50 782</u> 40 863	<u>45 570</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 788</u> 41 275	<u>60 203</u> 49 655	<u>51 689</u> 41 275	<u>51 689</u> 41 275	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 652</u> 42 126	<u>61 243</u> 50 678	<u>52 554</u> 42 126	<u>52 554</u> 42 126	<u>47 181</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 098</u> 42 565	<u>61 779</u> 51 206	<u>53 000</u> 42 565	<u>53 000</u> 42 565	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 788</u> 41 275	<u>60 203</u> 49 655	<u>51 689</u> 41 275	<u>51 689</u> 41 275	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 383</u> 29 833	<u>41 295</u> 32 484	<u>43 431</u> 33 147	<u>42 749</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 454	<u>41 982</u> 33 161	<u>44 133</u> 33 838	<u>43 450</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 340</u> 30 775	<u>42 337</u> 33 510	<u>44 495</u> 34 194	<u>43 812</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 340</u> 30 775	<u>42 337</u> 33 510	<u>44 495</u> 34 194	<u>43 812</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 672</u> 31 102	<u>42 699</u> 33 867	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 182</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 778	<u>43 447</u> 34 603	<u>45 628</u> 35 309	<u>44 945</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 714</u> 32 127	<u>43 833</u> 34 983	<u>46 022</u> 35 697	<u>45 339</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 552</u> 32 160	<u>43 454</u> 35 018	<u>45 570</u> 35 733	<u>44 922</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 077</u> 32 484	<u>44 228</u> 35 372	<u>46 425</u> 36 094	<u>45 742</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 757</u> 33 154	<u>44 969</u> 36 101	<u>47 181</u> 36 838	<u>46 498</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 108</u> 33 500	<u>45 351</u> 36 477	<u>47 571</u> 37 222	<u>46 888</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 077</u> 32 484	<u>44 228</u> 35 372	<u>46 425</u> 36 094	<u>45 742</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 197</u> 32 484
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 885</u> 33 161
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 239</u> 33 510
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 239</u> 33 510
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 602</u> 33 867
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 350</u> 34 603
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 736</u> 34 983
212-101-1400	45 7473-2010	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 362</u> 35 018
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 131</u> 35 372
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 872</u> 36 101
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 254</u> 36 477
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 131</u> 35 372

8.04-08-2023

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 119</u> 32 526	<u>53 036</u> 50 161	<u>44 436</u> 41 696	<u>42 020</u> 36 462	<u>60 717</u> 50 161	<u>46 799</u> 36 462
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 807</u> 33 203	<u>54 098</u> 51 206	<u>45 319</u> 42 565	<u>42 792</u> 37 222	<u>61 779</u> 51 206	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 162</u> 33 553	<u>54 646</u> 51 745	<u>45 774</u> 43 013	<u>43 190</u> 37 613	<u>62 327</u> 51 745	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 162</u> 33 553	<u>54 646</u> 51 745	<u>45 774</u> 43 013	<u>43 190</u> 37 613	<u>62 327</u> 51 745	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 525</u> 33 910	<u>55 205</u> 52 296	<u>46 239</u> 43 471	<u>43 596</u> 38 014	<u>62 886</u> 52 296	<u>48 375</u> 38 014
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 274</u> 34 647	<u>56 360</u> 53 433	<u>47 199</u> 44 416	<u>44 436</u> 38 840	<u>64 041</u> 53 433	<u>49 215</u> 38 840
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 661</u> 35 028	<u>56 957</u> 54 020	<u>47 695</u> 44 904	<u>44 869</u> 39 267	<u>64 638</u> 54 020	<u>49 649</u> 39 267
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 275</u> 17 603	<u>32 115</u> 29 257	<u>28 581</u> 25 779	<u>25 861</u> 20 802	<u>38 991</u> 29 257	<u>30 401</u> 20 802
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 501</u> 18 810	<u>32 709</u> 29 842	<u>29 628</u> 26 810	<u>26 284</u> 21 218	<u>39 585</u> 29 842	<u>30 824</u> 21 218
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 180</u> 19 479	<u>33 315</u> 30 438	<u>30 718</u> 27 882	<u>26 715</u> 21 643	<u>40 191</u> 30 438	<u>31 255</u> 21 643

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 216</u> 41 696	<u>60 717</u> 50 161	<u>52 117</u> 41 696	<u>52 117</u> 41 696	<u>46 799</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 098</u> 42 565	<u>61 779</u> 51 206	<u>53 000</u> 42 565	<u>53 000</u> 42 565	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 554</u> 43 013	<u>62 327</u> 51 745	<u>53 455</u> 43 013	<u>53 455</u> 43 013	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 554</u> 43 013	<u>62 327</u> 51 745	<u>53 455</u> 43 013	<u>53 455</u> 43 013	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 018</u> 43 471	<u>62 886</u> 52 296	<u>53 920</u> 43 471	<u>53 920</u> 43 471	<u>48 375</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 979</u> 44 416	<u>64 041</u> 53 433	<u>54 880</u> 44 416	<u>54 880</u> 44 416	<u>49 215</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 474</u> 44 904	<u>64 638</u> 54 020	<u>55 376</u> 44 904	<u>55 376</u> 44 904	<u>49 649</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 751</u> 25 779	<u>38 991</u> 29 257	<u>35 457</u> 25 779	<u>35 457</u> 25 779	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>32 798</u> 26 810	<u>39 585</u> 29 842	<u>36 505</u> 26 810	<u>36 505</u> 26 810	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 888</u> 27 882	<u>40 191</u> 30 438	<u>37 594</u> 27 882	<u>37 594</u> 27 882	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 414</u> 32 816	<u>44 595</u> 35 733	<u>46 799</u> 36 462	<u>46 116</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 108</u> 33 500	<u>45 351</u> 36 477	<u>47 571</u> 37 222	<u>46 888</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 466</u> 33 852	<u>45 742</u> 36 861	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 286</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 466</u> 33 852	<u>45 742</u> 36 861	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 286</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 832</u> 34 212	<u>46 140</u> 37 253	<u>48 375</u> 38 014	<u>47 693</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 588</u> 34 956	<u>46 963</u> 38 063	<u>49 215</u> 38 840	<u>48 532</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 978</u> 35 340	<u>47 388</u> 38 481	<u>49 649</u> 39 267	<u>48 966</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 899</u> 18 722	<u>28 589</u> 20 386	<u>30 401</u> 20 802	<u>29 753</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 280</u> 19 097	<u>29 003</u> 20 794	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 175</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 668</u> 19 479	<u>29 425</u> 21 210	<u>31 255</u> 21 643	<u>30 606</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 498</u> 35 733
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 254</u> 36 477
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 644</u> 36 861
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 644</u> 36 861
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 042</u> 37 253
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>46 865</u> 38 063
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 290</u> 38 481
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 496</u> 20 386
212-101-1600	7473-2010 5,	3			
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>28 910</u> 20 794
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 333</u> 21 210

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 063</u> 19 675	<u>33 310</u> 30 746	<u>30 687</u> 28 164	<u>27 186</u> 21 861	<u>40 991</u> 30 746	<u>31 965</u> 21 861
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 267</u> 19 876	<u>33 629</u> 31 060	<u>30 979</u> 28 451	<u>27 412</u> 22 085	<u>41 310</u> 31 060	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 475</u> 20 081	<u>33 955</u> 31 380	<u>31 277</u> 28 744	<u>27 644</u> 22 312	<u>41 635</u> 31 380	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 904</u> 20 504	<u>34 626</u> 32 040	<u>31 892</u> 29 350	<u>28 121</u> 22 782	<u>42 307</u> 32 040	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 126</u> 20 722	<u>34 972</u> 32 381	<u>32 209</u> 29 662	<u>28 367</u> 23 024	<u>42 653</u> 32 381	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 267</u> 19 876	<u>33 629</u> 31 060	<u>30 979</u> 28 451	<u>27 412</u> 22 085	<u>41 310</u> 31 060	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 475</u> 20 081	<u>33 955</u> 31 380	<u>31 277</u> 28 744	<u>27 644</u> 22 312	<u>41 635</u> 31 380	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>34 287</u> 31 707	<u>31 581</u> 29 044	<u>27 880</u> 22 545	<u>41 968</u> 31 707	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 126</u> 20 722	<u>34 972</u> 32 381	<u>32 209</u> 29 662	<u>28 367</u> 23 024	<u>42 653</u> 32 381	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 352</u> 20 945	<u>35 326</u> 32 729	<u>32 533</u> 29 981	<u>28 619</u> 23 272	<u>43 007</u> 32 729	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 475</u> 20 081	<u>33 955</u> 31 380	<u>31 277</u> 28 744	<u>27 644</u> 22 312	<u>41 635</u> 31 380	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>34 287</u> 31 707	<u>31 581</u> 29 044	<u>27 880</u> 22 545	<u>41 968</u> 31 707	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 904</u> 20 504	<u>34 626</u> 32 040	<u>31 892</u> 29 350	<u>28 121</u> 22 782	<u>42 307</u> 32 040	<u>32 900</u> 22 782

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 467</u> 28 164	<u>40 991</u> 30 746	<u>38 368</u> 28 164	<u>38 368</u> 28 164	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 759</u> 28 451	<u>41 310</u> 31 060	<u>38 660</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 057</u> 28 744	<u>41 635</u> 31 380	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 671</u> 29 350	<u>42 307</u> 32 040	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 989</u> 29 662	<u>42 653</u> 32 381	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 759</u> 28 451	<u>41 310</u> 31 060	<u>38 660</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 057</u> 28 744	<u>41 635</u> 31 380	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 361</u> 29 044	<u>41 968</u> 31 707	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 989</u> 29 662	<u>42 653</u> 32 381	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 313</u> 29 981	<u>43 007</u> 32 729	<u>40 214</u> 29 981	<u>40 214</u> 29 981	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 057</u> 28 744	<u>41 635</u> 31 380	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 361</u> 29 044	<u>41 968</u> 31 707	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 671</u> 29 350	<u>42 307</u> 32 040	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 063</u> 19 675	<u>30 058</u> 21 424	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 282</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 267</u> 19 876	<u>30 280</u> 21 643	<u>32 192</u> 22 085	<u>31 509</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 475</u> 20 081	<u>30 506</u> 21 866	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 904</u> 20 504	<u>30 974</u> 22 326	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 126</u> 20 722	<u>31 215</u> 22 564	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 267</u> 19 876	<u>30 280</u> 21 643	<u>32 192</u> 22 085	<u>31 509</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 475</u> 20 081	<u>30 506</u> 21 866	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>30 738</u> 22 094	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 126</u> 20 722	<u>31 215</u> 22 564	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 352</u> 20 945	<u>31 462</u> 22 806	<u>33 398</u> 23 272	<u>32 715</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 475</u> 20 081	<u>30 506</u> 21 866	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>30 738</u> 22 094	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 904</u> 20 504	<u>30 974</u> 22 326	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 960</u> 21 424
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 182</u> 21 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 409</u> 21 866
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 877</u> 22 326
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 118</u> 22 564
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 182</u> 21 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 409</u> 21 866
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 640</u> 22 094
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 118</u> 22 564
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 364</u> 22 806
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 409</u> 21 866
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 640</u> 22 094
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 877</u> 22 326

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 352</u> 20 945	<u>35 326</u> 32 729	<u>32 533</u> 29 981	<u>28 619</u> 23 272	<u>43 007</u> 32 729	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 584</u> 21 172	<u>35 687</u> 33 085	<u>32 864</u> 30 307	<u>28 876</u> 23 525	<u>43 368</u> 33 085	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>34 287</u> 31 707	<u>31 581</u> 29 044	<u>27 880</u> 22 545	<u>41 968</u> 31 707	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 904</u> 20 504	<u>34 626</u> 32 040	<u>31 892</u> 29 350	<u>28 121</u> 22 782	<u>42 307</u> 32 040	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 126</u> 20 722	<u>34 972</u> 32 381	<u>32 209</u> 29 662	<u>28 367</u> 23 024	<u>42 653</u> 32 381	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 584</u> 21 172	<u>35 687</u> 33 085	<u>32 864</u> 30 307	<u>28 876</u> 23 525	<u>43 368</u> 33 085	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 820</u> 21 405	<u>36 057</u> 33 449	<u>33 203</u> 30 640	<u>29 138</u> 23 783	<u>43 738</u> 33 449	<u>33 918</u> 23 783
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 114</u> 20 398	<u>34 534</u> 31 638	<u>31 724</u> 28 872	<u>27 631</u> 22 545	<u>41 410</u> 31 638	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 604	<u>34 542</u> 31 958	<u>31 703</u> 29 164	<u>28 111</u> 22 772	<u>42 223</u> 31 958	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 220</u> 20 815	<u>34 873</u> 32 284	<u>32 006</u> 29 462	<u>28 347</u> 23 005	<u>42 554</u> 32 284	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 438</u> 21 029	<u>35 211</u> 32 617	<u>32 314</u> 29 765	<u>28 588</u> 23 242	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 472	<u>35 909</u> 33 303	<u>32 951</u> 30 392	<u>29 085</u> 23 731	<u>43 590</u> 33 303	<u>33 865</u> 23 731

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 313</u> 29 981	<u>43 007</u> 32 729	<u>40 214</u> 29 981	<u>40 214</u> 29 981	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 644</u> 30 307	<u>43 368</u> 33 085	<u>40 545</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 361</u> 29 044	<u>41 968</u> 31 707	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 671</u> 29 350	<u>42 307</u> 32 040	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 989</u> 29 662	<u>42 653</u> 32 381	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 644</u> 30 307	<u>43 368</u> 33 085	<u>40 545</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 982</u> 30 640	<u>43 738</u> 33 449	<u>40 884</u> 30 640	<u>40 884</u> 30 640	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>34 894</u> 28 872	<u>41 410</u> 31 638	<u>38 600</u> 28 872	<u>38 600</u> 28 872	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 483</u> 29 164	<u>42 223</u> 31 958	<u>39 384</u> 29 164	<u>39 384</u> 29 164	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>42 554</u> 32 284	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>42 892</u> 32 617	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 392	<u>43 590</u> 33 303	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 352</u> 20 945	<u>31 462</u> 22 806	<u>33 398</u> 23 272	<u>32 715</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 584</u> 21 172	<u>31 714</u> 23 054	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>30 738</u> 22 094	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 904</u> 20 504	<u>30 974</u> 22 326	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 126</u> 20 722	<u>31 215</u> 22 564	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 584</u> 21 172	<u>31 714</u> 23 054	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 820</u> 21 405	<u>31 971</u> 23 308	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 235</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 492</u> 20 290	<u>30 323</u> 22 094	<u>32 171</u> 22 545	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 896</u> 20 495	<u>30 965</u> 22 317	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 208</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 196</u> 22 545	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>31 432</u> 22 777	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>31 919</u> 23 257	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 364</u> 22 806
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 616</u> 23 054
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 640</u> 22 094
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 877</u> 22 326
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 118</u> 22 564
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 616</u> 23 054
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 874</u> 23 308
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 231</u> 22 094
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 867</u> 22 317
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 335</u> 22 777
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 23 257

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 120</u> 21 700	<u>36 269</u> 33 658	<u>33 279</u> 30 715	<u>29 342</u> 23 984	<u>43 950</u> 33 658	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 220</u> 20 815	<u>34 873</u> 32 284	<u>32 006</u> 29 462	<u>28 347</u> 23 005	<u>42 554</u> 32 284	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 438</u> 21 029	<u>35 211</u> 32 617	<u>32 314</u> 29 765	<u>28 588</u> 23 242	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 661</u> 21 248	<u>35 556</u> 32 956	<u>32 629</u> 30 075	<u>28 834</u> 23 484	<u>43 237</u> 32 956	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 120</u> 21 700	<u>36 269</u> 33 658	<u>33 279</u> 30 715	<u>29 342</u> 23 984	<u>43 950</u> 33 658	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 934	<u>36 637</u> 34 020	<u>33 615</u> 31 046	<u>29 604</u> 24 242	<u>44 317</u> 34 020	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 438</u> 21 029	<u>35 211</u> 32 617	<u>32 314</u> 29 765	<u>28 588</u> 23 242	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 661</u> 21 248	<u>35 556</u> 32 956	<u>32 629</u> 30 075	<u>28 834</u> 23 484	<u>43 237</u> 32 956	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 472	<u>35 909</u> 33 303	<u>32 951</u> 30 392	<u>29 085</u> 23 731	<u>43 590</u> 33 303	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 934	<u>36 637</u> 34 020	<u>33 615</u> 31 046	<u>29 604</u> 24 242	<u>44 317</u> 34 020	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 172	<u>37 012</u> 34 389	<u>33 958</u> 31 383	<u>29 871</u> 24 505	<u>44 693</u> 34 389	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 661</u> 21 248	<u>35 556</u> 32 956	<u>32 629</u> 30 075	<u>28 834</u> 23 484	<u>43 237</u> 32 956	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 472	<u>35 909</u> 33 303	<u>32 951</u> 30 392	<u>29 085</u> 23 731	<u>43 590</u> 33 303	<u>33 865</u> 23 731

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>43 950</u> 33 658	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>42 554</u> 32 284	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>42 892</u> 32 617	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>43 237</u> 32 956	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>43 950</u> 33 658	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 394</u> 31 046	<u>44 317</u> 34 020	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>42 892</u> 32 617	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>43 237</u> 32 956	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 392	<u>43 590</u> 33 303	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 394</u> 31 046	<u>44 317</u> 34 020	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>44 693</u> 34 389	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>43 237</u> 32 956	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 392	<u>43 590</u> 33 303	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 171</u> 23 504	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 196</u> 22 545	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>31 432</u> 22 777	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>31 673</u> 23 014	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 171</u> 23 504	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 427</u> 23 757	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>31 432</u> 22 777	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>31 673</u> 23 014	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>31 919</u> 23 257	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 427</u> 23 757	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>32 690</u> 24 015	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>31 673</u> 23 014	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>31 919</u> 23 257	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 073</u> 23 504
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 335</u> 22 777
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 576</u> 23 014
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 073</u> 23 504
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 330</u> 23 757
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 335</u> 22 777
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 576</u> 23 014
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 822</u> 23 257
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 330</u> 23 757
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 592</u> 24 015
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 576</u> 23 014
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 822</u> 23 257

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 120</u> 21 700	<u>36 269</u> 33 658	<u>33 279</u> 30 715	<u>29 342</u> 23 984	<u>43 950</u> 33 658	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 172	<u>37 012</u> 34 389	<u>33 958</u> 31 383	<u>29 871</u> 24 505	<u>44 693</u> 34 389	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 416	<u>37 396</u> 34 767	<u>34 308</u> 31 728	<u>30 145</u> 24 774	<u>45 077</u> 34 767	<u>34 924</u> 24 774
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 114</u> 20 398	<u>34 534</u> 31 638	<u>31 724</u> 28 872	<u>27 631</u> 22 545	<u>41 410</u> 31 638	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 604	<u>34 542</u> 31 958	<u>31 703</u> 29 164	<u>28 111</u> 22 772	<u>42 223</u> 31 958	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 220</u> 20 815	<u>34 873</u> 32 284	<u>32 006</u> 29 462	<u>28 347</u> 23 005	<u>42 554</u> 32 284	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 438</u> 21 029	<u>35 211</u> 32 617	<u>32 314</u> 29 765	<u>28 588</u> 23 242	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 472	<u>35 909</u> 33 303	<u>32 951</u> 30 392	<u>29 085</u> 23 731	<u>43 590</u> 33 303	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 120</u> 21 700	<u>36 269</u> 33 658	<u>33 279</u> 30 715	<u>29 342</u> 23 984	<u>43 950</u> 33 658	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 220</u> 20 815	<u>34 873</u> 32 284	<u>32 006</u> 29 462	<u>28 347</u> 23 005	<u>42 554</u> 32 284	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 438</u> 21 029	<u>35 211</u> 32 617	<u>32 314</u> 29 765	<u>28 588</u> 23 242	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 661</u> 21 248	<u>35 556</u> 32 956	<u>32 629</u> 30 075	<u>28 834</u> 23 484	<u>43 237</u> 32 956	<u>33 613</u> 23 484

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>43 950</u> 33 658	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>44 693</u> 34 389	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 088</u> 31 728	<u>45 077</u> 34 767	<u>41 989</u> 31 728	<u>41 989</u> 31 728	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 894</u> 28 872	<u>41 410</u> 31 638	<u>38 600</u> 28 872	<u>38 600</u> 28 872	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 483</u> 29 164	<u>42 223</u> 31 958	<u>39 384</u> 29 164	<u>39 384</u> 29 164	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>42 554</u> 32 284	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>42 892</u> 32 617	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 392	<u>43 590</u> 33 303	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>43 950</u> 33 658	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>42 554</u> 32 284	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>42 892</u> 32 617	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>43 237</u> 32 956	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 171</u> 23 504	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>32 690</u> 24 015	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 726</u> 22 297	<u>32 958</u> 24 279	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 242</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 492</u> 20 290	<u>30 323</u> 22 094	<u>32 171</u> 22 545	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 896</u> 20 495	<u>30 965</u> 22 317	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 208</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 196</u> 22 545	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>31 432</u> 22 777	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>31 919</u> 23 257	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 171</u> 23 504	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 196</u> 22 545	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>31 432</u> 22 777	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>31 673</u> 23 014	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 073</u> 23 504
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 592</u> 24 015
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 860</u> 24 279
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 231</u> 22 094
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 867</u> 22 317
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 335</u> 22 777
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 23 257
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 073</u> 23 504
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 335</u> 22 777
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 576</u> 23 014

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 120</u> 21 700	<u>36 269</u> 33 658	<u>33 279</u> 30 715	<u>29 342</u> 23 984	<u>43 950</u> 33 658	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 934	<u>36 637</u> 34 020	<u>33 615</u> 31 046	<u>29 604</u> 24 242	<u>44 317</u> 34 020	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 438</u> 21 029	<u>35 211</u> 32 617	<u>32 314</u> 29 765	<u>28 588</u> 23 242	<u>42 892</u> 32 617	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 661</u> 21 248	<u>35 556</u> 32 956	<u>32 629</u> 30 075	<u>28 834</u> 23 484	<u>43 237</u> 32 956	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 472	<u>35 909</u> 33 303	<u>32 951</u> 30 392	<u>29 085</u> 23 731	<u>43 590</u> 33 303	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 934	<u>36 637</u> 34 020	<u>33 615</u> 31 046	<u>29 604</u> 24 242	<u>44 317</u> 34 020	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 172	<u>37 012</u> 34 389	<u>33 958</u> 31 383	<u>29 871</u> 24 505	<u>44 693</u> 34 389	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 661</u> 21 248	<u>35 556</u> 32 956	<u>32 629</u> 30 075	<u>28 834</u> 23 484	<u>43 237</u> 32 956	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 472	<u>35 909</u> 33 303	<u>32 951</u> 30 392	<u>29 085</u> 23 731	<u>43 590</u> 33 303	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 120</u> 21 700	<u>36 269</u> 33 658	<u>33 279</u> 30 715	<u>29 342</u> 23 984	<u>43 950</u> 33 658	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 172	<u>37 012</u> 34 389	<u>33 958</u> 31 383	<u>29 871</u> 24 505	<u>44 693</u> 34 389	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 416	<u>37 396</u> 34 767	<u>34 308</u> 31 728	<u>30 145</u> 24 774	<u>45 077</u> 34 767	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>43 950</u> 33 658	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 394</u> 31 046	<u>44 317</u> 34 020	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>42 892</u> 32 617	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>43 237</u> 32 956	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 392	<u>43 590</u> 33 303	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 394</u> 31 046	<u>44 317</u> 34 020	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>44 693</u> 34 389	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>43 237</u> 32 956	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 392	<u>43 590</u> 33 303	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>43 950</u> 33 658	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>44 693</u> 34 389	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 088</u> 31 728	<u>45 077</u> 34 767	<u>41 989</u> 31 728	<u>41 989</u> 31 728	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 171</u> 23 504	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 427</u> 23 757	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>31 432</u> 22 777	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>31 673</u> 23 014	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>31 919</u> 23 257	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 427</u> 23 757	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>32 690</u> 24 015	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>31 673</u> 23 014	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>31 919</u> 23 257	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 171</u> 23 504	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>32 690</u> 24 015	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 726</u> 22 297	<u>32 958</u> 24 279	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 242</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 073</u> 23 504
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 330</u> 23 757
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 335</u> 22 777
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 576</u> 23 014
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 822</u> 23 257
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 330</u> 23 757
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 592</u> 24 015
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 576</u> 23 014
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 822</u> 23 257
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 073</u> 23 504
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 592</u> 24 015
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 860</u> 24 279
212-101-2000	15, 7473-2010	3			

212-101-2001		3	1	2400	<u>24 516</u> 21 778	<u>36 755</u> 33 824	<u>32 729</u> 29 862	<u>29 005</u> 23 897	<u>43 631</u> 33 824	<u>33 546</u> 23 897
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 423</u> 21 998	<u>36 785</u> 34 166	<u>32 718</u> 30 163	<u>29 499</u> 24 139	<u>44 466</u> 34 166	<u>34 279</u> 24 139
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 651</u> 22 223	<u>37 139</u> 34 514	<u>33 031</u> 30 471	<u>29 750</u> 24 385	<u>44 820</u> 34 514	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 884</u> 22 452	<u>37 501</u> 34 870	<u>33 350</u> 30 785	<u>30 005</u> 24 636	<u>45 182</u> 34 870	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>38 246</u> 35 604	<u>34 009</u> 31 433	<u>30 532</u> 25 155	<u>45 927</u> 35 604	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 612</u> 23 168	<u>38 631</u> 35 983	<u>34 349</u> 31 768	<u>30 804</u> 25 423	<u>46 312</u> 35 983	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 651</u> 22 223	<u>37 139</u> 34 514	<u>33 031</u> 30 471	<u>29 750</u> 24 385	<u>44 820</u> 34 514	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 884</u> 22 452	<u>37 501</u> 34 870	<u>33 350</u> 30 785	<u>30 005</u> 24 636	<u>45 182</u> 34 870	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 686	<u>37 870</u> 35 233	<u>33 676</u> 31 106	<u>30 266</u> 24 893	<u>45 551</u> 35 233	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 612</u> 23 168	<u>38 631</u> 35 983	<u>34 349</u> 31 768	<u>30 804</u> 25 423	<u>46 312</u> 35 983	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 865</u> 23 417	<u>39 024</u> 36 370	<u>34 696</u> 32 109	<u>31 082</u> 25 696	<u>46 705</u> 36 370	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 884</u> 22 452	<u>37 501</u> 34 870	<u>33 350</u> 30 785	<u>30 005</u> 24 636	<u>45 182</u> 34 870	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 686	<u>37 870</u> 35 233	<u>33 676</u> 31 106	<u>30 266</u> 24 893	<u>45 551</u> 35 233	<u>35 045</u> 24 893

212-101-2001		3	1	2400	<u>35 899</u> 29 862	<u>43 631</u> 33 824	<u>39 605</u> 29 862	<u>39 605</u> 29 862	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 498</u> 30 163	<u>44 466</u> 34 166	<u>40 399</u> 30 163	<u>40 399</u> 30 163	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 811</u> 30 471	<u>44 820</u> 34 514	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 712</u> 30 471	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>37 130</u> 30 785	<u>45 182</u> 34 870	<u>41 031</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 788</u> 31 433	<u>45 927</u> 35 604	<u>41 690</u> 31 433	<u>41 690</u> 31 433	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 128</u> 31 768	<u>46 312</u> 35 983	<u>42 030</u> 31 768	<u>42 030</u> 31 768	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 811</u> 30 471	<u>44 820</u> 34 514	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 712</u> 30 471	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>37 130</u> 30 785	<u>45 182</u> 34 870	<u>41 031</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 456</u> 31 106	<u>45 551</u> 35 233	<u>41 357</u> 31 106	<u>41 357</u> 31 106	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 128</u> 31 768	<u>46 312</u> 35 983	<u>42 030</u> 31 768	<u>42 030</u> 31 768	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 475</u> 32 109	<u>46 705</u> 36 370	<u>42 377</u> 32 109	<u>42 377</u> 32 109	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>37 130</u> 30 785	<u>45 182</u> 34 870	<u>41 031</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 456</u> 31 106	<u>45 551</u> 35 233	<u>41 357</u> 31 106	<u>41 357</u> 31 106	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893

212-101-2001		3	1	2400	<u>23 729</u> 21 508	<u>31 670</u> 23 419	<u>33 546</u> 23 897	<u>32 897</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 145</u> 21 725	<u>32 325</u> 23 656	<u>34 279</u> 24 139	<u>33 596</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 370</u> 21 947	<u>32 570</u> 23 897	<u>34 529</u> 24 385	<u>33 846</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 173	<u>32 821</u> 24 144	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 074</u> 22 640	<u>33 337</u> 24 652	<u>35 311</u> 25 155	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 319</u> 22 880	<u>33 603</u> 24 914	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 370</u> 21 947	<u>32 570</u> 23 897	<u>34 529</u> 24 385	<u>33 846</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 173	<u>32 821</u> 24 144	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 835</u> 22 404	<u>33 076</u> 24 395	<u>35 045</u> 24 893	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 319</u> 22 880	<u>33 603</u> 24 914	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 569</u> 23 126	<u>33 876</u> 25 182	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 178</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 600</u> 22 173	<u>32 821</u> 24 144	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 835</u> 22 404	<u>33 076</u> 24 395	<u>35 045</u> 24 893	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893

212-101-2001		3	1	2400	<u>31 577</u> 23 419
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 227</u> 23 656
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 473</u> 23 897
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 723</u> 24 144
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 239</u> 24 652
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 506</u> 24 914
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 473</u> 23 897
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 723</u> 24 144
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 979</u> 24 395
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 506</u> 24 914
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 778</u> 25 182
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 723</u> 24 144
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 979</u> 24 395

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>38 246</u> 35 604	<u>34 009</u> 31 433	<u>30 532</u> 25 155	<u>45 927</u> 35 604	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 865</u> 23 417	<u>39 024</u> 36 370	<u>34 696</u> 32 109	<u>31 082</u> 25 696	<u>46 705</u> 36 370	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 672	<u>39 426</u> 36 765	<u>35 050</u> 32 458	<u>31 365</u> 25 975	<u>47 107</u> 36 765	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 686	<u>37 870</u> 35 233	<u>33 676</u> 31 106	<u>30 266</u> 24 893	<u>45 551</u> 35 233	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>38 246</u> 35 604	<u>34 009</u> 31 433	<u>30 532</u> 25 155	<u>45 927</u> 35 604	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 612</u> 23 168	<u>38 631</u> 35 983	<u>34 349</u> 31 768	<u>30 804</u> 25 423	<u>46 312</u> 35 983	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 672	<u>39 426</u> 36 765	<u>35 050</u> 32 458	<u>31 365</u> 25 975	<u>47 107</u> 36 765	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>39 837</u> 37 169	<u>35 413</u> 32 815	<u>31 655</u> 26 261	<u>47 517</u> 37 169	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 672	<u>39 426</u> 36 765	<u>35 050</u> 32 458	<u>31 365</u> 25 975	<u>47 107</u> 36 765	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>39 837</u> 37 169	<u>35 413</u> 32 815	<u>31 655</u> 26 261	<u>47 517</u> 37 169	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 658</u> 24 198	<u>40 256</u> 37 582	<u>35 783</u> 33 180	<u>31 952</u> 26 553	<u>47 937</u> 37 582	<u>36 731</u> 26 553
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 934</u> 24 470	<u>40 685</u> 38 004	<u>36 162</u> 33 552	<u>32 255</u> 26 851	<u>48 366</u> 38 004	<u>37 034</u> 26 851
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 505</u> 25 032	<u>41 573</u> 38 878	<u>36 946</u> 34 324	<u>32 882</u> 27 468	<u>49 254</u> 38 878	<u>37 661</u> 27 468

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 788</u> 31 433	<u>45 927</u> 35 604	<u>41 690</u> 31 433	<u>41 690</u> 31 433	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 475</u> 32 109	<u>46 705</u> 36 370	<u>42 377</u> 32 109	<u>42 377</u> 32 109	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 830</u> 32 458	<u>47 107</u> 36 765	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 456</u> 31 106	<u>45 551</u> 35 233	<u>41 357</u> 31 106	<u>41 357</u> 31 106	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 788</u> 31 433	<u>45 927</u> 35 604	<u>41 690</u> 31 433	<u>41 690</u> 31 433	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 128</u> 31 768	<u>46 312</u> 35 983	<u>42 030</u> 31 768	<u>42 030</u> 31 768	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 830</u> 32 458	<u>47 107</u> 36 765	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 192</u> 32 815	<u>47 517</u> 37 169	<u>43 094</u> 32 815	<u>43 094</u> 32 815	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 830</u> 32 458	<u>47 107</u> 36 765	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 192</u> 32 815	<u>47 517</u> 37 169	<u>43 094</u> 32 815	<u>43 094</u> 32 815	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 563</u> 33 180	<u>47 937</u> 37 582	<u>43 464</u> 33 180	<u>43 464</u> 33 180	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>39 941</u> 33 552	<u>48 366</u> 38 004	<u>43 843</u> 33 552	<u>43 843</u> 33 552	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 725</u> 34 324	<u>49 254</u> 38 878	<u>44 626</u> 34 324	<u>44 626</u> 34 324	<u>37 661</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 074</u> 22 640	<u>33 337</u> 24 652	<u>35 311</u> 25 155	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 569</u> 23 126	<u>33 876</u> 25 182	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 178</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>34 154</u> 25 456	<u>36 145</u> 25 975	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 835</u> 22 404	<u>33 076</u> 24 395	<u>35 045</u> 24 893	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 074</u> 22 640	<u>33 337</u> 24 652	<u>35 311</u> 25 155	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 319</u> 22 880	<u>33 603</u> 24 914	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>34 154</u> 25 456	<u>36 145</u> 25 975	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>34 438</u> 25 736	<u>36 435</u> 26 261	<u>35 752</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>34 154</u> 25 456	<u>36 145</u> 25 975	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>34 438</u> 25 736	<u>36 435</u> 26 261	<u>35 752</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 23 897	<u>34 728</u> 26 022	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 048</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 625</u> 24 166	<u>35 025</u> 26 314	<u>37 034</u> 26 851	<u>36 351</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 190</u> 24 721	<u>35 640</u> 26 919	<u>37 661</u> 27 468	<u>36 979</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 239</u> 24 652
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 778</u> 25 182
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 056</u> 25 456
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 979</u> 24 395
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 239</u> 24 652
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 506</u> 24 914
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 056</u> 25 456
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 340</u> 25 736
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 056</u> 25 456
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 340</u> 25 736
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 631</u> 26 022
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 928</u> 26 314
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 543</u> 26 919

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 671</u> 22 914	<u>38 198</u> 35 245	<u>33 793</u> 30 909	<u>29 922</u> 24 799	<u>45 074</u> 35 245	<u>34 462</u> 24 799
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>38 243</u> 35 601	<u>33 793</u> 31 221	<u>30 425</u> 25 050	<u>45 924</u> 35 601	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 829</u> 23 382	<u>38 612</u> 35 964	<u>34 117</u> 31 540	<u>30 684</u> 25 305	<u>46 293</u> 35 964	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 324</u> 23 869	<u>39 373</u> 36 713	<u>34 785</u> 32 197	<u>31 220</u> 25 832	<u>47 054</u> 36 713	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 579</u> 24 120	<u>39 766</u> 37 100	<u>35 129</u> 32 536	<u>31 496</u> 26 104	<u>47 447</u> 37 100	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>38 243</u> 35 601	<u>33 793</u> 31 221	<u>30 425</u> 25 050	<u>45 924</u> 35 601	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 829</u> 23 382	<u>38 612</u> 35 964	<u>34 117</u> 31 540	<u>30 684</u> 25 305	<u>46 293</u> 35 964	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 074</u> 23 623	<u>38 989</u> 36 335	<u>34 447</u> 31 865	<u>30 949</u> 25 566	<u>46 670</u> 36 335	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 579</u> 24 120	<u>39 766</u> 37 100	<u>35 129</u> 32 536	<u>31 496</u> 26 104	<u>47 447</u> 37 100	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 840</u> 24 377	<u>40 167</u> 37 494	<u>35 481</u> 32 882	<u>31 778</u> 26 382	<u>47 848</u> 37 494	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 829</u> 23 382	<u>38 612</u> 35 964	<u>34 117</u> 31 540	<u>30 684</u> 25 305	<u>46 293</u> 35 964	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 074</u> 23 623	<u>38 989</u> 36 335	<u>34 447</u> 31 865	<u>30 949</u> 25 566	<u>46 670</u> 36 335	<u>35 729</u> 25 566

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 963</u> 30 909	<u>45 074</u> 35 245	<u>40 669</u> 30 909	<u>40 669</u> 30 909	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 573</u> 31 221	<u>45 924</u> 35 601	<u>41 474</u> 31 221	<u>41 474</u> 31 221	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 897</u> 31 540	<u>46 293</u> 35 964	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 564</u> 32 197	<u>47 054</u> 36 713	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 908</u> 32 536	<u>47 447</u> 37 100	<u>42 810</u> 32 536	<u>42 810</u> 32 536	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 573</u> 31 221	<u>45 924</u> 35 601	<u>41 474</u> 31 221	<u>41 474</u> 31 221	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 897</u> 31 540	<u>46 293</u> 35 964	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 227</u> 31 865	<u>46 670</u> 36 335	<u>42 128</u> 31 865	<u>42 128</u> 31 865	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 908</u> 32 536	<u>47 447</u> 37 100	<u>42 810</u> 32 536	<u>42 810</u> 32 536	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 260</u> 32 882	<u>47 848</u> 37 494	<u>43 162</u> 32 882	<u>43 162</u> 32 882	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 897</u> 31 540	<u>46 293</u> 35 964	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>38 227</u> 31 865	<u>46 670</u> 36 335	<u>42 128</u> 31 865	<u>42 128</u> 31 865	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 554</u> 22 319	<u>32 568</u> 24 303	<u>34 462</u> 24 799	<u>33 813</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 232</u> 24 549	<u>35 204</u> 25 050	<u>34 521</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 212</u> 22 775	<u>33 486</u> 24 799	<u>35 464</u> 25 305	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 694</u> 23 249	<u>34 011</u> 25 316	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 317</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 942</u> 23 494	<u>34 282</u> 25 582	<u>36 276</u> 26 104	<u>35 593</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 232</u> 24 549	<u>35 204</u> 25 050	<u>34 521</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 212</u> 22 775	<u>33 486</u> 24 799	<u>35 464</u> 25 305	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 450</u> 23 009	<u>33 746</u> 25 055	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 046</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 942</u> 23 494	<u>34 282</u> 25 582	<u>36 276</u> 26 104	<u>35 593</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 196</u> 23 744	<u>34 559</u> 25 854	<u>36 558</u> 26 382	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 212</u> 22 775	<u>33 486</u> 24 799	<u>35 464</u> 25 305	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 450</u> 23 009	<u>33 746</u> 25 055	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 046</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566

212-101-2100	7473-2010 20,	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 475</u> 24 303
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 24 549
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 389</u> 24 799
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 914</u> 25 316
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 185</u> 25 582
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 134</u> 24 549
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 389</u> 24 799
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 649</u> 25 055
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 185</u> 25 582
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 461</u> 25 854
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 389</u> 24 799
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 649</u> 25 055

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 324</u> 23 869	<u>39 373</u> 36 713	<u>34 785</u> 32 197	<u>31 220</u> 25 832	<u>47 054</u> 36 713	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 840</u> 24 377	<u>40 167</u> 37 494	<u>35 481</u> 32 882	<u>31 778</u> 26 382	<u>47 848</u> 37 494	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>40 576</u> 37 897	<u>35 840</u> 33 235	<u>32 067</u> 26 666	<u>48 257</u> 37 897	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 840</u> 24 377	<u>40 167</u> 37 494	<u>35 481</u> 32 882	<u>31 778</u> 26 382	<u>47 848</u> 37 494	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>40 576</u> 37 897	<u>35 840</u> 33 235	<u>32 067</u> 26 666	<u>48 257</u> 37 897	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 378</u> 24 907	<u>40 995</u> 38 309	<u>36 207</u> 33 597	<u>32 361</u> 26 956	<u>48 676</u> 38 309	<u>37 140</u> 26 956
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 656</u> 25 181	<u>41 423</u> 38 730	<u>36 582</u> 33 966	<u>32 662</u> 27 252	<u>49 104</u> 38 730	<u>37 441</u> 27 252
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 231</u> 25 746	<u>42 307</u> 39 601	<u>37 357</u> 34 729	<u>33 284</u> 27 864	<u>49 988</u> 39 601	<u>38 064</u> 27 864
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 990</u> 24 213	<u>41 958</u> 38 946	<u>35 603</u> 32 690	<u>31 754</u> 26 603	<u>48 835</u> 38 946	<u>36 294</u> 26 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 921</u> 24 458	<u>42 041</u> 39 339	<u>35 621</u> 33 020	<u>32 276</u> 26 871	<u>49 722</u> 39 339	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>42 449</u> 39 740	<u>35 964</u> 33 357	<u>32 554</u> 27 146	<u>50 130</u> 39 740	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 222	<u>43 290</u> 40 568	<u>36 670</u> 34 052	<u>33 129</u> 27 711	<u>50 971</u> 40 568	<u>37 908</u> 27 711

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 564</u> 32 197	<u>47 054</u> 36 713	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>39 260</u> 32 882	<u>47 848</u> 37 494	<u>43 162</u> 32 882	<u>43 162</u> 32 882	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 619</u> 33 235	<u>48 257</u> 37 897	<u>43 521</u> 33 235	<u>43 521</u> 33 235	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>39 260</u> 32 882	<u>47 848</u> 37 494	<u>43 162</u> 32 882	<u>43 162</u> 32 882	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 619</u> 33 235	<u>48 257</u> 37 897	<u>43 521</u> 33 235	<u>43 521</u> 33 235	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 986</u> 33 597	<u>48 676</u> 38 309	<u>43 888</u> 33 597	<u>43 888</u> 33 597	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 361</u> 33 966	<u>49 104</u> 38 730	<u>44 263</u> 33 966	<u>44 263</u> 33 966	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 137</u> 34 729	<u>49 988</u> 39 601	<u>45 038</u> 34 729	<u>45 038</u> 34 729	<u>38 064</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 773</u> 32 690	<u>48 835</u> 38 946	<u>42 479</u> 32 690	<u>42 479</u> 32 690	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>39 401</u> 33 020	<u>49 722</u> 39 339	<u>43 302</u> 33 020	<u>43 302</u> 33 020	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 743</u> 33 357	<u>50 130</u> 39 740	<u>43 645</u> 33 357	<u>43 645</u> 33 357	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>40 449</u> 34 052	<u>50 971</u> 40 568	<u>44 351</u> 34 052	<u>44 351</u> 34 052	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 694</u> 23 249	<u>34 011</u> 25 316	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 317</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 196</u> 23 744	<u>34 559</u> 25 854	<u>36 558</u> 26 382	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 456</u> 23 999	<u>34 841</u> 26 132	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 163</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 196</u> 23 744	<u>34 559</u> 25 854	<u>36 558</u> 26 382	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 456</u> 23 999	<u>34 841</u> 26 132	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 163</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 721</u> 24 260	<u>35 130</u> 26 416	<u>37 140</u> 26 956	<u>36 458</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 992</u> 24 527	<u>35 425</u> 26 707	<u>37 441</u> 27 252	<u>36 759</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 552</u> 25 078	<u>36 034</u> 27 307	<u>38 064</u> 27 864	<u>37 381</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 203</u> 23 942	<u>34 364</u> 26 071	<u>36 294</u> 26 603	<u>35 646</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 644</u> 24 184	<u>35 046</u> 26 334	<u>37 055</u> 26 871	<u>36 372</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 431	<u>35 319</u> 26 603	<u>37 334</u> 27 146	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 412</u> 24 940	<u>35 882</u> 27 157	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 225</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 25 316
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 461</u> 25 854
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 744</u> 26 132
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 461</u> 25 854
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 744</u> 26 132
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 032</u> 26 416
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 327</u> 26 707
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 937</u> 27 307
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 271</u> 26 071
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 948</u> 26 334
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 221</u> 26 603
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 784</u> 27 157

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 968</u> 25 487	<u>43 724</u> 40 995	<u>37 034</u> 34 411	<u>33 425</u> 28 003	<u>51 405</u> 40 995	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 921</u> 24 458	<u>42 041</u> 39 339	<u>35 621</u> 33 020	<u>32 276</u> 26 871	<u>49 722</u> 39 339	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>42 449</u> 39 740	<u>35 964</u> 33 357	<u>32 554</u> 27 146	<u>50 130</u> 39 740	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 434</u> 24 962	<u>42 865</u> 40 150	<u>36 313</u> 33 701	<u>32 839</u> 27 425	<u>50 546</u> 40 150	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 968</u> 25 487	<u>43 724</u> 40 995	<u>37 034</u> 34 411	<u>33 425</u> 28 003	<u>51 405</u> 40 995	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>44 167</u> 41 431	<u>37 406</u> 34 777	<u>33 728</u> 28 301	<u>51 848</u> 41 431	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>42 449</u> 39 740	<u>35 964</u> 33 357	<u>32 554</u> 27 146	<u>50 130</u> 39 740	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 434</u> 24 962	<u>42 865</u> 40 150	<u>36 313</u> 33 701	<u>32 839</u> 27 425	<u>50 546</u> 40 150	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 222	<u>43 290</u> 40 568	<u>36 670</u> 34 052	<u>33 129</u> 27 711	<u>50 971</u> 40 568	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>44 167</u> 41 431	<u>37 406</u> 34 777	<u>33 728</u> 28 301	<u>51 848</u> 41 431	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 525</u> 26 035	<u>44 620</u> 41 877	<u>37 786</u> 35 151	<u>34 037</u> 28 605	<u>52 301</u> 41 877	<u>38 816</u> 28 605
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>44 167</u> 41 431	<u>37 406</u> 34 777	<u>33 728</u> 28 301	<u>51 848</u> 41 431	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 525</u> 26 035	<u>44 620</u> 41 877	<u>37 786</u> 35 151	<u>34 037</u> 28 605	<u>52 301</u> 41 877	<u>38 816</u> 28 605

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>40 813</u> 34 411	<u>51 405</u> 40 995	<u>44 715</u> 34 411	<u>44 715</u> 34 411	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>39 401</u> 33 020	<u>49 722</u> 39 339	<u>43 302</u> 33 020	<u>43 302</u> 33 020	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 743</u> 33 357	<u>50 130</u> 39 740	<u>43 645</u> 33 357	<u>43 645</u> 33 357	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 093</u> 33 701	<u>50 546</u> 40 150	<u>43 994</u> 33 701	<u>43 994</u> 33 701	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>40 813</u> 34 411	<u>51 405</u> 40 995	<u>44 715</u> 34 411	<u>44 715</u> 34 411	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 185</u> 34 777	<u>51 848</u> 41 431	<u>45 087</u> 34 777	<u>45 087</u> 34 777	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>39 743</u> 33 357	<u>50 130</u> 39 740	<u>43 645</u> 33 357	<u>43 645</u> 33 357	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 093</u> 33 701	<u>50 546</u> 40 150	<u>43 994</u> 33 701	<u>43 994</u> 33 701	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>40 449</u> 34 052	<u>50 971</u> 40 568	<u>44 351</u> 34 052	<u>44 351</u> 34 052	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 185</u> 34 777	<u>51 848</u> 41 431	<u>45 087</u> 34 777	<u>45 087</u> 34 777	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>41 565</u> 35 151	<u>52 301</u> 41 877	<u>45 467</u> 35 151	<u>45 467</u> 35 151	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 185</u> 34 777	<u>51 848</u> 41 431	<u>45 087</u> 34 777	<u>45 087</u> 34 777	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 565</u> 35 151	<u>52 301</u> 41 877	<u>45 467</u> 35 151	<u>45 467</u> 35 151	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 678</u> 25 203	<u>36 172</u> 27 443	<u>38 204</u> 28 003	<u>37 522</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 644</u> 24 184	<u>35 046</u> 26 334	<u>37 055</u> 26 871	<u>36 372</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 431	<u>35 319</u> 26 603	<u>37 334</u> 27 146	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 150</u> 24 683	<u>35 598</u> 26 877	<u>37 618</u> 27 425	<u>36 935</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 678</u> 25 203	<u>36 172</u> 27 443	<u>38 204</u> 28 003	<u>37 522</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 951</u> 25 471	<u>36 469</u> 27 735	<u>38 507</u> 28 301	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 431	<u>35 319</u> 26 603	<u>37 334</u> 27 146	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 150</u> 24 683	<u>35 598</u> 26 877	<u>37 618</u> 27 425	<u>36 935</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 412</u> 24 940	<u>35 882</u> 27 157	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 225</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 951</u> 25 471	<u>36 469</u> 27 735	<u>38 507</u> 28 301	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 229</u> 25 745	<u>36 772</u> 28 033	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 134</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 951</u> 25 471	<u>36 469</u> 27 735	<u>38 507</u> 28 301	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 229</u> 25 745	<u>36 772</u> 28 033	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 134</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 075</u> 27 443
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 948</u> 26 334
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 221</u> 26 603
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 500</u> 26 877
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 075</u> 27 443
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 371</u> 27 735
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 221</u> 26 603
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 500</u> 26 877
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 784</u> 27 157
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 371</u> 27 735
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 674</u> 28 033
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 371</u> 27 735
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 674</u> 28 033

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 812</u> 26 318	<u>45 082</u> 42 332	<u>38 174</u> 35 533	<u>34 353</u> 28 916	<u>52 763</u> 42 332	<u>39 132</u> 28 916
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 608	<u>45 555</u> 42 797	<u>38 571</u> 35 923	<u>34 676</u> 29 234	<u>53 236</u> 42 797	<u>39 455</u> 29 234
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 713</u> 27 206	<u>46 532</u> 43 759	<u>39 391</u> 36 731	<u>35 343</u> 29 891	<u>54 213</u> 43 759	<u>40 123</u> 29 891
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 062</u> 25 268	<u>44 838</u> 41 779	<u>36 465</u> 33 538	<u>33 128</u> 27 955	<u>51 714</u> 41 779	<u>37 669</u> 27 955
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 004</u> 25 523	<u>44 949</u> 42 201	<u>36 492</u> 33 877	<u>33 664</u> 28 238	<u>52 630</u> 42 201	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 539</u> 26 050	<u>45 833</u> 43 072	<u>37 202</u> 34 576	<u>34 255</u> 28 820	<u>53 514</u> 43 072	<u>39 035</u> 28 820
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 815</u> 26 321	<u>46 289</u> 43 520	<u>37 567</u> 34 936	<u>34 560</u> 29 120	<u>53 970</u> 43 520	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 004</u> 25 523	<u>44 949</u> 42 201	<u>36 492</u> 33 877	<u>33 664</u> 28 238	<u>52 630</u> 42 201	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 269</u> 25 784	<u>45 387</u> 42 632	<u>36 843</u> 34 223	<u>33 957</u> 28 526	<u>53 068</u> 42 632	<u>38 736</u> 28 526
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 815</u> 26 321	<u>46 289</u> 43 520	<u>37 567</u> 34 936	<u>34 560</u> 29 120	<u>53 970</u> 43 520	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>46 755</u> 43 978	<u>37 941</u> 35 304	<u>34 872</u> 29 427	<u>54 436</u> 43 978	<u>39 651</u> 29 427
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>46 755</u> 43 978	<u>37 941</u> 35 304	<u>34 872</u> 29 427	<u>54 436</u> 43 978	<u>39 651</u> 29 427

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>41 953</u> 35 533	<u>52 763</u> 42 332	<u>45 855</u> 35 533	<u>45 855</u> 35 533	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 350</u> 35 923	<u>53 236</u> 42 797	<u>46 252</u> 35 923	<u>46 252</u> 35 923	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>43 170</u> 36 731	<u>54 213</u> 43 759	<u>47 072</u> 36 731	<u>47 072</u> 36 731	<u>40 123</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 635</u> 33 538	<u>51 714</u> 41 779	<u>43 341</u> 33 538	<u>43 341</u> 33 538	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 271</u> 33 877	<u>52 630</u> 42 201	<u>44 173</u> 33 877	<u>44 173</u> 33 877	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 981</u> 34 576	<u>53 514</u> 43 072	<u>44 882</u> 34 576	<u>44 882</u> 34 576	<u>39 035</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 34 936	<u>53 970</u> 43 520	<u>45 248</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 271</u> 33 877	<u>52 630</u> 42 201	<u>44 173</u> 33 877	<u>44 173</u> 33 877	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 623</u> 34 223	<u>53 068</u> 42 632	<u>44 524</u> 34 223	<u>44 524</u> 34 223	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 347</u> 34 936	<u>53 970</u> 43 520	<u>45 248</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 721</u> 35 304	<u>54 436</u> 43 978	<u>45 622</u> 35 304	<u>45 622</u> 35 304	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 721</u> 35 304	<u>54 436</u> 43 978	<u>45 622</u> 35 304	<u>45 622</u> 35 304	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 513</u> 26 024	<u>37 082</u> 28 338	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 449</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 804</u> 26 310	<u>37 398</u> 28 649	<u>39 455</u> 29 234	<u>38 772</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 405</u> 26 902	<u>38 052</u> 29 293	<u>40 123</u> 29 891	<u>39 440</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 440</u> 25 160	<u>35 711</u> 27 396	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 020</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 414	<u>36 406</u> 27 673	<u>38 443</u> 28 238	<u>37 760</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 426</u> 25 938	<u>36 986</u> 28 244	<u>39 035</u> 28 820	<u>38 352</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 700</u> 26 208	<u>37 285</u> 28 538	<u>39 340</u> 29 120	<u>38 657</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 414	<u>36 406</u> 27 673	<u>38 443</u> 28 238	<u>37 760</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 157</u> 25 673	<u>36 693</u> 27 955	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 053</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 700</u> 26 208	<u>37 285</u> 28 538	<u>39 340</u> 29 120	<u>38 657</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 980</u> 26 484	<u>37 590</u> 28 838	<u>39 651</u> 29 427	<u>38 968</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 980</u> 26 484	<u>37 590</u> 28 838	<u>39 651</u> 29 427	<u>38 968</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 984</u> 28 338
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 300</u> 28 649
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 955</u> 29 293
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 618</u> 27 396
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 309</u> 27 673
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 888</u> 28 244
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 187</u> 28 538
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 309</u> 27 673
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 596</u> 27 955
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 187</u> 28 538
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 493</u> 28 838
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 493</u> 28 838

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 384</u> 26 881	<u>47 230</u> 44 446	<u>38 323</u> 35 679	<u>35 190</u> 29 740	<u>54 911</u> 44 446	<u>39 969</u> 29 740
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 977</u> 27 465	<u>48 212</u> 45 412	<u>39 111</u> 36 455	<u>35 847</u> 30 386	<u>55 893</u> 45 412	<u>40 626</u> 30 386
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 284</u> 27 767	<u>48 719</u> 45 911	<u>39 518</u> 36 855	<u>36 186</u> 30 720	<u>56 400</u> 45 911	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 337</u> 25 539	<u>44 838</u> 41 779	<u>36 465</u> 33 538	<u>34 044</u> 28 857	<u>51 714</u> 41 779	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 464</u> 26 648	<u>44 956</u> 41 896	<u>39 667</u> 36 690	<u>34 961</u> 29 759	<u>51 832</u> 41 896	<u>39 501</u> 29 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 420</u> 26 917	<u>45 068</u> 42 319	<u>39 726</u> 37 061	<u>35 515</u> 30 060	<u>52 749</u> 42 319	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 984</u> 27 472	<u>45 955</u> 43 191	<u>40 503</u> 37 825	<u>36 145</u> 30 679	<u>53 636</u> 43 191	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 275</u> 27 758	<u>46 412</u> 43 641	<u>40 903</u> 38 219	<u>36 469</u> 30 999	<u>54 093</u> 43 641	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 420</u> 26 917	<u>45 068</u> 42 319	<u>39 726</u> 37 061	<u>35 515</u> 30 060	<u>52 749</u> 42 319	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 699</u> 27 192	<u>45 507</u> 42 751	<u>40 111</u> 37 439	<u>35 826</u> 30 366	<u>53 188</u> 42 751	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 275</u> 27 758	<u>46 412</u> 43 641	<u>40 903</u> 38 219	<u>36 469</u> 30 999	<u>54 093</u> 43 641	<u>41 248</u> 30 999

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 102</u> 35 679	<u>54 911</u> 44 446	<u>46 004</u> 35 679	<u>46 004</u> 35 679	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 890</u> 36 455	<u>55 893</u> 45 412	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>40 626</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 297</u> 36 855	<u>56 400</u> 45 911	<u>47 199</u> 36 855	<u>47 199</u> 36 855	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 635</u> 33 538	<u>51 714</u> 41 779	<u>43 341</u> 33 538	<u>43 341</u> 33 538	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 837</u> 36 690	<u>51 832</u> 41 896	<u>46 543</u> 36 690	<u>46 543</u> 36 690	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 506</u> 37 061	<u>52 749</u> 42 319	<u>47 407</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 282</u> 37 825	<u>53 636</u> 43 191	<u>48 184</u> 37 825	<u>48 184</u> 37 825	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 683</u> 38 219	<u>54 093</u> 43 641	<u>48 584</u> 38 219	<u>48 584</u> 38 219	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 506</u> 37 061	<u>52 749</u> 42 319	<u>47 407</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 890</u> 37 439	<u>53 188</u> 42 751	<u>47 792</u> 37 439	<u>47 792</u> 37 439	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 683</u> 38 219	<u>54 093</u> 43 641	<u>48 584</u> 38 219	<u>48 584</u> 38 219	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 267</u> 26 766	<u>37 902</u> 29 145	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 286</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 858</u> 27 348	<u>38 546</u> 29 779	<u>40 626</u> 30 386	<u>39 943</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 163</u> 27 648	<u>38 878</u> 30 106	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 283</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 265</u> 25 971	<u>36 609</u> 28 280	<u>38 585</u> 28 857	<u>37 936</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 089</u> 26 783	<u>37 506</u> 29 164	<u>39 501</u> 29 759	<u>38 852</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 559</u> 27 054	<u>38 220</u> 29 458	<u>40 294</u> 30 060	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 126</u> 27 611	<u>38 837</u> 30 066	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 241</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 418</u> 27 899	<u>39 156</u> 30 379	<u>41 248</u> 30 999	<u>40 566</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 559</u> 27 054	<u>38 220</u> 29 458	<u>40 294</u> 30 060	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 840</u> 27 330	<u>38 526</u> 29 759	<u>40 606</u> 30 366	<u>39 923</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 418</u> 27 899	<u>39 156</u> 30 379	<u>41 248</u> 30 999	<u>40 566</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 804</u> 29 145
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 448</u> 29 779
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 780</u> 30 106
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 516</u> 28 280
212-101-2500	7473-2010 30,	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 414</u> 29 164
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 123</u> 29 458
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 740</u> 30 066
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 058</u> 30 379
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 123</u> 29 458
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 428</u> 29 759
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 058</u> 30 379

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 572</u> 28 050	<u>46 879</u> 44 101	<u>41 312</u> 38 621	<u>36 801</u> 31 325	<u>54 560</u> 44 101	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 572</u> 28 050	<u>46 879</u> 44 101	<u>41 312</u> 38 621	<u>36 801</u> 31 325	<u>54 560</u> 44 101	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 875</u> 28 349	<u>47 355</u> 44 570	<u>41 729</u> 39 032	<u>37 139</u> 31 658	<u>55 036</u> 44 570	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 501</u> 28 965	<u>48 340</u> 45 539	<u>42 591</u> 39 881	<u>37 839</u> 32 347	<u>56 021</u> 45 539	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 824</u> 29 283	<u>48 848</u> 46 039	<u>43 037</u> 40 319	<u>38 200</u> 32 702	<u>56 529</u> 46 039	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 440</u> 27 608	<u>48 597</u> 45 479	<u>41 158</u> 38 158	<u>36 472</u> 31 247	<u>55 473</u> 45 479	<u>41 013</u> 31 247
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 406</u> 27 887	<u>48 747</u> 45 939	<u>41 233</u> 38 543	<u>37 042</u> 31 563	<u>56 427</u> 45 939	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 990</u> 28 462	<u>49 709</u> 46 886	<u>42 040</u> 39 338	<u>37 703</u> 32 213	<u>57 390</u> 46 886	<u>42 482</u> 32 213
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 291</u> 28 759	<u>50 205</u> 47 374	<u>42 457</u> 39 748	<u>38 044</u> 32 549	<u>57 886</u> 47 374	<u>42 823</u> 32 549
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 406</u> 27 887	<u>48 747</u> 45 939	<u>41 233</u> 38 543	<u>37 042</u> 31 563	<u>56 427</u> 45 939	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 695</u> 28 172	<u>49 223</u> 46 408	<u>41 632</u> 38 937	<u>37 369</u> 31 885	<u>56 904</u> 46 408	<u>42 148</u> 31 885
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 291</u> 28 759	<u>50 205</u> 47 374	<u>42 457</u> 39 748	<u>38 044</u> 32 549	<u>57 886</u> 47 374	<u>42 823</u> 32 549

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 091</u> 38 621	<u>54 560</u> 44 101	<u>48 993</u> 38 621	<u>48 993</u> 38 621	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 091</u> 38 621	<u>54 560</u> 44 101	<u>48 993</u> 38 621	<u>48 993</u> 38 621	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 509</u> 39 032	<u>55 036</u> 44 570	<u>49 410</u> 39 032	<u>49 410</u> 39 032	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 371</u> 39 881	<u>56 021</u> 45 539	<u>50 272</u> 39 881	<u>50 272</u> 39 881	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 816</u> 40 319	<u>56 529</u> 46 039	<u>50 718</u> 40 319	<u>50 718</u> 40 319	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 328</u> 38 158	<u>55 473</u> 45 479	<u>48 034</u> 38 158	<u>48 034</u> 38 158	<u>41 013</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 012</u> 38 543	<u>56 427</u> 45 939	<u>48 914</u> 38 543	<u>48 914</u> 38 543	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 820</u> 39 338	<u>57 390</u> 46 886	<u>49 721</u> 39 338	<u>49 721</u> 39 338	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 236</u> 39 748	<u>57 886</u> 47 374	<u>50 138</u> 39 748	<u>50 138</u> 39 748	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 012</u> 38 543	<u>56 427</u> 45 939	<u>48 914</u> 38 543	<u>48 914</u> 38 543	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 412</u> 38 937	<u>56 904</u> 46 408	<u>49 313</u> 38 937	<u>49 313</u> 38 937	<u>42 148</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 236</u> 39 748	<u>57 886</u> 47 374	<u>50 138</u> 39 748	<u>50 138</u> 39 748	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 716</u> 28 193	<u>39 480</u> 30 699	<u>41 580</u> 31 325	<u>40 897</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 716</u> 28 193	<u>39 480</u> 30 699	<u>41 580</u> 31 325	<u>40 897</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 021</u> 28 493	<u>39 812</u> 31 025	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 236</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 650</u> 29 112	<u>40 497</u> 31 700	<u>42 618</u> 32 347	<u>41 935</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 975</u> 29 432	<u>40 851</u> 32 048	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 296</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 450</u> 28 122	<u>38 988</u> 30 622	<u>41 013</u> 31 247	<u>40 364</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 933</u> 28 406	<u>39 717</u> 30 931	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 138</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 528</u> 28 992	<u>40 365</u> 31 569	<u>42 482</u> 32 213	<u>41 800</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 835</u> 29 294	<u>40 699</u> 31 898	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 140</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 933</u> 28 406	<u>39 717</u> 30 931	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 138</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 228</u> 28 696	<u>40 037</u> 31 247	<u>42 148</u> 31 885	<u>41 466</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 835</u> 29 294	<u>40 699</u> 31 898	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 140</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 383</u> 30 699
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 383</u> 30 699
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 715</u> 31 025
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 400</u> 31 700
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 754</u> 32 048
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 895</u> 30 622
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 619</u> 30 931
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 267</u> 31 569
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 601</u> 31 898
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 619</u> 30 931
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 940</u> 31 247
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 601</u> 31 898

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 599</u> 29 061	<u>50 712</u> 47 873	<u>42 882</u> 40 166	<u>38 392</u> 32 891	<u>58 393</u> 47 873	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 599</u> 29 061	<u>50 712</u> 47 873	<u>42 882</u> 40 166	<u>38 392</u> 32 891	<u>58 393</u> 47 873	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 913</u> 29 370	<u>51 229</u> 48 382	<u>43 316</u> 40 594	<u>38 748</u> 33 241	<u>58 910</u> 48 382	<u>43 527</u> 33 241
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 30 009	<u>52 298</u> 49 434	<u>44 212</u> 41 476	<u>39 482</u> 33 964	<u>59 979</u> 49 434	<u>44 261</u> 33 964
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 897</u> 30 339	<u>52 850</u> 49 977	<u>44 675</u> 41 932	<u>39 861</u> 34 337	<u>60 531</u> 49 977	<u>44 640</u> 34 337
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 125</u> 29 267	<u>50 907</u> 47 754	<u>42 709</u> 39 684	<u>38 060</u> 32 809	<u>57 784</u> 47 754	<u>42 600</u> 32 809
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 109</u> 29 563	<u>51 080</u> 48 236	<u>42 799</u> 40 085	<u>38 645</u> 33 141	<u>58 761</u> 48 236	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 728</u> 30 172	<u>52 091</u> 49 230	<u>43 638</u> 40 911	<u>39 339</u> 33 824	<u>59 772</u> 49 230	<u>44 119</u> 33 824
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 047</u> 30 487	<u>52 612</u> 49 743	<u>44 071</u> 41 337	<u>39 697</u> 34 176	<u>60 293</u> 49 743	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 109</u> 29 563	<u>51 080</u> 48 236	<u>42 799</u> 40 085	<u>38 645</u> 33 141	<u>58 761</u> 48 236	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 415</u> 29 865	<u>51 580</u> 48 728	<u>43 214</u> 40 494	<u>38 989</u> 33 479	<u>59 261</u> 48 728	<u>43 768</u> 33 479
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 047</u> 30 487	<u>52 612</u> 49 743	<u>44 071</u> 41 337	<u>39 697</u> 34 176	<u>60 293</u> 49 743	<u>44 477</u> 34 176

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 661</u> 40 166	<u>58 393</u> 47 873	<u>50 563</u> 40 166	<u>50 563</u> 40 166	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 661</u> 40 166	<u>58 393</u> 47 873	<u>50 563</u> 40 166	<u>50 563</u> 40 166	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 095</u> 40 594	<u>58 910</u> 48 382	<u>50 997</u> 40 594	<u>50 997</u> 40 594	<u>43 527</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 992</u> 41 476	<u>59 979</u> 49 434	<u>51 893</u> 41 476	<u>51 893</u> 41 476	<u>44 261</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 455</u> 41 932	<u>60 531</u> 49 977	<u>52 356</u> 41 932	<u>52 356</u> 41 932	<u>44 640</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>45 878</u> 39 684	<u>57 784</u> 47 754	<u>49 585</u> 39 684	<u>49 585</u> 39 684	<u>42 600</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 578</u> 40 085	<u>58 761</u> 48 236	<u>50 480</u> 40 085	<u>50 480</u> 40 085	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 418</u> 40 911	<u>59 772</u> 49 230	<u>51 319</u> 40 911	<u>51 319</u> 40 911	<u>44 119</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 851</u> 41 337	<u>60 293</u> 49 743	<u>51 752</u> 41 337	<u>51 752</u> 41 337	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 578</u> 40 085	<u>58 761</u> 48 236	<u>50 480</u> 40 085	<u>50 480</u> 40 085	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 994</u> 40 494	<u>59 261</u> 48 728	<u>50 895</u> 40 494	<u>50 895</u> 40 494	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 851</u> 41 337	<u>60 293</u> 49 743	<u>51 752</u> 41 337	<u>51 752</u> 41 337	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 149</u> 29 602	<u>41 040</u> 32 234	<u>43 171</u> 32 891	<u>42 489</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 149</u> 29 602	<u>41 040</u> 32 234	<u>43 171</u> 32 891	<u>42 489</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 469</u> 29 917	<u>41 388</u> 32 577	<u>43 527</u> 33 241	<u>42 844</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 129</u> 30 568	<u>42 108</u> 33 285	<u>44 261</u> 33 964	<u>43 578</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 471</u> 30 904	<u>42 479</u> 33 650	<u>44 640</u> 34 337	<u>43 957</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 878</u> 29 528	<u>40 544</u> 32 153	<u>42 600</u> 32 809	<u>41 951</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 376</u> 29 827	<u>41 288</u> 32 478	<u>43 424</u> 33 141	<u>42 742</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 001</u> 30 442	<u>41 968</u> 33 147	<u>44 119</u> 33 824	<u>43 436</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 323</u> 30 759	<u>42 319</u> 33 493	<u>44 477</u> 34 176	<u>43 794</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 376</u> 29 827	<u>41 288</u> 32 478	<u>43 424</u> 33 141	<u>42 742</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 686</u> 30 131	<u>41 625</u> 32 809	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 085</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 323</u> 30 759	<u>42 319</u> 33 493	<u>44 477</u> 34 176	<u>43 794</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>40 942</u> 32 234
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 942</u> 32 234
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 291</u> 32 577
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 010</u> 33 285
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 382</u> 33 650
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 451</u> 32 153
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 190</u> 32 478
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 871</u> 33 147
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 222</u> 33 493
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 190</u> 32 478
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 527</u> 32 809
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 222</u> 33 493

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 373</u> 30 808	<u>53 144</u> 50 267	<u>44 514</u> 41 773	<u>40 063</u> 34 536	<u>60 825</u> 50 267	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 373</u> 30 808	<u>53 144</u> 50 267	<u>44 514</u> 41 773	<u>40 063</u> 34 536	<u>60 825</u> 50 267	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 706</u> 31 135	<u>53 687</u> 50 802	<u>44 965</u> 42 217	<u>40 436</u> 34 903	<u>61 368</u> 50 802	<u>45 215</u> 34 903
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 394</u> 31 812	<u>54 809</u> 51 906	<u>45 898</u> 43 135	<u>41 207</u> 35 662	<u>62 490</u> 51 906	<u>45 986</u> 35 662
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 749</u> 32 162	<u>55 389</u> 52 476	<u>46 379</u> 43 609	<u>41 605</u> 36 054	<u>63 070</u> 52 476	<u>46 385</u> 36 054
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 099</u> 32 194	<u>53 333</u> 50 141	<u>44 321</u> 41 271	<u>41 393</u> 36 090	<u>60 209</u> 50 141	<u>45 934</u> 36 090
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 112</u> 32 519	<u>53 531</u> 50 648	<u>44 428</u> 41 688	<u>42 012</u> 36 455	<u>61 212</u> 50 648	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 33 190	<u>54 592</u> 51 692	<u>45 301</u> 42 548	<u>42 776</u> 37 206	<u>62 272</u> 51 692	<u>47 555</u> 37 206
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 145</u> 33 535	<u>55 139</u> 52 230	<u>45 752</u> 42 991	<u>43 170</u> 37 594	<u>62 820</u> 52 230	<u>47 949</u> 37 594
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 112</u> 32 519	<u>53 531</u> 50 648	<u>44 428</u> 41 688	<u>42 012</u> 36 455	<u>61 212</u> 50 648	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 449</u> 32 851	<u>54 056</u> 51 164	<u>44 860</u> 42 114	<u>42 390</u> 36 827	<u>61 737</u> 51 164	<u>47 170</u> 36 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 145</u> 33 535	<u>55 139</u> 52 230	<u>45 752</u> 42 991	<u>43 170</u> 37 594	<u>62 820</u> 52 230	<u>47 949</u> 37 594

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 293</u> 41 773	<u>60 825</u> 50 267	<u>52 195</u> 41 773	<u>52 195</u> 41 773	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 293</u> 41 773	<u>60 825</u> 50 267	<u>52 195</u> 41 773	<u>52 195</u> 41 773	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 745</u> 42 217	<u>61 368</u> 50 802	<u>52 646</u> 42 217	<u>52 646</u> 42 217	<u>45 215</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 677</u> 43 135	<u>62 490</u> 51 906	<u>53 578</u> 43 135	<u>53 578</u> 43 135	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 159</u> 43 609	<u>63 070</u> 52 476	<u>54 060</u> 43 609	<u>54 060</u> 43 609	<u>46 385</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 491</u> 41 271	<u>60 209</u> 50 141	<u>51 198</u> 41 271	<u>51 198</u> 41 271	<u>45 934</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 207</u> 41 688	<u>61 212</u> 50 648	<u>52 109</u> 41 688	<u>52 109</u> 41 688	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 081</u> 42 548	<u>62 272</u> 51 692	<u>52 982</u> 42 548	<u>52 982</u> 42 548	<u>47 555</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 531</u> 42 991	<u>62 820</u> 52 230	<u>53 433</u> 42 991	<u>53 433</u> 42 991	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 207</u> 41 688	<u>61 212</u> 50 648	<u>52 109</u> 41 688	<u>52 109</u> 41 688	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 640</u> 42 114	<u>61 737</u> 51 164	<u>52 541</u> 42 114	<u>52 541</u> 42 114	<u>47 170</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 531</u> 42 991	<u>62 820</u> 52 230	<u>53 433</u> 42 991	<u>53 433</u> 42 991	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 652</u> 31 082	<u>42 677</u> 33 845	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 159</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 652</u> 31 082	<u>42 677</u> 33 845	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 159</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 988</u> 31 413	<u>43 043</u> 34 205	<u>45 215</u> 34 903	<u>44 533</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 682</u> 32 096	<u>43 799</u> 34 949	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 304</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 041</u> 32 449	<u>44 189</u> 35 333	<u>46 385</u> 36 054	<u>45 702</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 878</u> 32 481	<u>43 810</u> 35 368	<u>45 934</u> 36 090	<u>45 285</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 407</u> 32 809	<u>44 588</u> 35 726	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 109</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 094</u> 33 486	<u>45 336</u> 36 462	<u>47 555</u> 37 206	<u>46 872</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 449</u> 33 835	<u>45 722</u> 36 842	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 266</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 407</u> 32 809	<u>44 588</u> 35 726	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 109</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 747</u> 33 144	<u>44 958</u> 36 090	<u>47 170</u> 36 827	<u>46 487</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 449</u> 33 835	<u>45 722</u> 36 842	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 266</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 580</u> 33 845
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 580</u> 33 845
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 946</u> 34 205
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 701</u> 34 949
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 091</u> 35 333
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 718</u> 35 368
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 490</u> 35 726
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 239</u> 36 462
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 625</u> 36 842
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 490</u> 35 726
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 861</u> 36 090
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 625</u> 36 842

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 503</u> 33 888	<u>55 697</u> 52 780	<u>46 211</u> 43 444	<u>43 572</u> 37 990	<u>63 378</u> 52 780	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 503</u> 33 888	<u>55 697</u> 52 780	<u>46 211</u> 43 444	<u>43 572</u> 37 990	<u>63 378</u> 52 780	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 870</u> 34 249	<u>56 268</u> 53 342	<u>46 681</u> 43 906	<u>43 982</u> 38 394	<u>63 949</u> 53 342	<u>48 762</u> 38 394
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 626</u> 34 993	<u>57 446</u> 54 501	<u>47 651</u> 44 860	<u>44 830</u> 39 228	<u>65 127</u> 54 501	<u>49 610</u> 39 228
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 017</u> 35 378	<u>58 054</u> 55 100	<u>48 152</u> 45 353	<u>45 268</u> 39 659	<u>65 735</u> 55 100	<u>50 048</u> 39 659

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 097</u> 17 429	<u>31 532</u> 28 683	<u>28 321</u> 25 523	<u>25 652</u> 20 596	<u>38 408</u> 28 683	<u>30 192</u> 20 596
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 624	<u>32 115</u> 29 257	<u>29 359</u> 26 545	<u>26 070</u> 21 008	<u>38 991</u> 29 257	<u>30 610</u> 21 008
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 984</u> 19 286	<u>32 709</u> 29 842	<u>30 438</u> 27 606	<u>26 497</u> 21 429	<u>39 585</u> 29 842	<u>31 037</u> 21 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 909</u> 20 196	<u>33 904</u> 31 018	<u>31 434</u> 28 587	<u>27 404</u> 22 321	<u>40 780</u> 31 018	<u>31 944</u> 22 321

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 991</u> 43 444	<u>63 378</u> 52 780	<u>53 892</u> 43 444	<u>53 892</u> 43 444	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 991</u> 43 444	<u>63 378</u> 52 780	<u>53 892</u> 43 444	<u>53 892</u> 43 444	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 460</u> 43 906	<u>63 949</u> 53 342	<u>54 362</u> 43 906	<u>54 362</u> 43 906	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 430</u> 44 860	<u>65 127</u> 54 501	<u>55 332</u> 44 860	<u>55 332</u> 44 860	<u>49 610</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 931</u> 45 353	<u>65 735</u> 55 100	<u>55 832</u> 45 353	<u>55 832</u> 45 353	<u>50 048</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>31 491</u> 25 523	<u>38 408</u> 28 683	<u>35 198</u> 25 523	<u>35 198</u> 25 523	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>32 529</u> 26 545	<u>38 991</u> 29 257	<u>36 235</u> 26 545	<u>36 235</u> 26 545	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>33 608</u> 27 606	<u>39 585</u> 29 842	<u>37 314</u> 27 606	<u>37 314</u> 27 606	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>34 604</u> 28 587	<u>40 780</u> 31 018	<u>38 310</u> 28 587	<u>38 310</u> 28 587	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 810</u> 34 191	<u>46 116</u> 37 230	<u>48 351</u> 37 990	<u>47 668</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 810</u> 34 191	<u>46 116</u> 37 230	<u>48 351</u> 37 990	<u>47 668</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 180</u> 34 554	<u>46 518</u> 37 626	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 079</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 943</u> 35 306	<u>47 350</u> 38 444	<u>49 610</u> 39 228	<u>48 927</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 337</u> 35 694	<u>47 779</u> 38 866	<u>50 048</u> 39 659	<u>49 365</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 711</u> 18 537	<u>28 384</u> 20 185	<u>30 192</u> 20 596	<u>29 543</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 088</u> 18 908	<u>28 794</u> 20 588	<u>30 610</u> 21 008	<u>29 962</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 472</u> 19 286	<u>29 212</u> 21 000	<u>31 037</u> 21 429	<u>30 389</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 288</u> 20 089	<u>30 101</u> 21 875	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 019</u> 37 230
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 019</u> 37 230
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 421</u> 37 626
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 252</u> 38 444
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 681</u> 38 866

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 291</u> 20 185
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 701</u> 20 588
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 119</u> 21 000
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 008</u> 21 875

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 909</u> 20 196	<u>33 904</u> 31 018	<u>31 434</u> 28 587	<u>27 404</u> 22 321	<u>40 780</u> 31 018	<u>31 944</u> 22 321
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 297</u> 21 563	<u>36 081</u> 33 161	<u>32 429</u> 29 566	<u>28 765</u> 23 661	<u>42 957</u> 33 161	<u>33 305</u> 23 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 688	<u>37 496</u> 34 554	<u>33 482</u> 30 603	<u>29 672</u> 24 554	<u>44 372</u> 34 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 746</u> 23 973	<u>41 183</u> 38 182	<u>35 274</u> 32 366	<u>31 486</u> 26 339	<u>48 059</u> 38 182	<u>36 027</u> 26 339
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 808</u> 25 018	<u>44 005</u> 40 960	<u>36 127</u> 33 206	<u>32 847</u> 27 679	<u>50 881</u> 40 960	<u>37 387</u> 27 679
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 080</u> 25 286	<u>44 005</u> 40 960	<u>36 127</u> 33 206	<u>33 754</u> 28 571	<u>50 881</u> 40 960	<u>38 294</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 196</u> 26 384	<u>44 121</u> 41 074	<u>39 298</u> 36 327	<u>34 661</u> 29 464	<u>50 997</u> 41 074	<u>39 202</u> 29 464
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 275</u> 17 603	<u>32 115</u> 29 257	<u>28 581</u> 25 779	<u>25 861</u> 20 802	<u>38 991</u> 29 257	<u>30 401</u> 20 802
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 501</u> 18 810	<u>32 709</u> 29 842	<u>29 628</u> 26 810	<u>26 284</u> 21 218	<u>39 585</u> 29 842	<u>30 824</u> 21 218
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 180</u> 19 479	<u>33 315</u> 30 438	<u>30 718</u> 27 882	<u>26 715</u> 21 643	<u>40 191</u> 30 438	<u>31 255</u> 21 643
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 114</u> 20 398	<u>34 534</u> 31 638	<u>31 724</u> 28 872	<u>27 631</u> 22 545	<u>41 410</u> 31 638	<u>32 171</u> 22 545
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 114</u> 20 398	<u>34 534</u> 31 638	<u>31 724</u> 28 872	<u>27 631</u> 22 545	<u>41 410</u> 31 638	<u>32 171</u> 22 545

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>34 604</u> 28 587	<u>40 780</u> 31 018	<u>38 310</u> 28 587	<u>38 310</u> 28 587	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>35 599</u> 29 566	<u>42 957</u> 33 161	<u>39 305</u> 29 566	<u>39 305</u> 29 566	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>36 652</u> 30 603	<u>44 372</u> 34 554	<u>40 358</u> 30 603	<u>40 358</u> 30 603	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>38 443</u> 32 366	<u>48 059</u> 38 182	<u>42 150</u> 32 366	<u>42 150</u> 32 366	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>39 297</u> 33 206	<u>50 881</u> 40 960	<u>43 003</u> 33 206	<u>43 003</u> 33 206	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 297</u> 33 206	<u>50 881</u> 40 960	<u>43 003</u> 33 206	<u>43 003</u> 33 206	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>42 468</u> 36 327	<u>50 997</u> 41 074	<u>46 174</u> 36 327	<u>46 174</u> 36 327	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 751</u> 25 779	<u>38 991</u> 29 257	<u>35 457</u> 25 779	<u>35 457</u> 25 779	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>32 798</u> 26 810	<u>39 585</u> 29 842	<u>36 505</u> 26 810	<u>36 505</u> 26 810	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>33 888</u> 27 882	<u>40 191</u> 30 438	<u>37 594</u> 27 882	<u>37 594</u> 27 882	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>34 894</u> 28 872	<u>41 410</u> 31 638	<u>38 600</u> 28 872	<u>38 600</u> 28 872	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>34 894</u> 28 872	<u>41 410</u> 31 638	<u>38 600</u> 28 872	<u>38 600</u> 28 872	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 288</u> 20 089	<u>30 101</u> 21 875	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 513</u> 21 295	<u>31 435</u> 23 188	<u>33 305</u> 23 661	<u>32 657</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 329</u> 22 098	<u>32 324</u> 24 063	<u>34 212</u> 24 554	<u>33 564</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 962</u> 23 705	<u>34 102</u> 25 813	<u>36 027</u> 26 339	<u>35 378</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 911	<u>35 435</u> 27 125	<u>37 387</u> 27 679	<u>36 739</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 003</u> 25 714	<u>36 324</u> 28 000	<u>38 294</u> 28 571	<u>37 646</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 820</u> 26 518	<u>37 213</u> 28 875	<u>39 202</u> 29 464	<u>38 553</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 899</u> 18 722	<u>28 589</u> 20 386	<u>30 401</u> 20 802	<u>29 753</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 280</u> 19 097	<u>29 003</u> 20 794	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 175</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 668</u> 19 479	<u>29 425</u> 21 210	<u>31 255</u> 21 643	<u>30 606</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 492</u> 20 290	<u>30 323</u> 22 094	<u>32 171</u> 22 545	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 492</u> 20 290	<u>30 323</u> 22 094	<u>32 171</u> 22 545	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 008</u> 21 875
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 342</u> 23 188
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 231</u> 24 063
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 009</u> 25 813
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 342</u> 27 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 231</u> 28 000
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 120</u> 28 875
212-102-0200	7473-2010 ,	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 496</u> 20 386
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 910</u> 20 794
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 333</u> 21 210
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 231</u> 22 094
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 231</u> 22 094

8.04-08-2023

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 516</u> 21 778	<u>36 755</u> 33 824	<u>32 729</u> 29 862	<u>29 005</u> 23 897	<u>43 631</u> 33 824	<u>33 546</u> 23 897
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 671</u> 22 914	<u>38 198</u> 35 245	<u>33 793</u> 30 909	<u>29 922</u> 24 799	<u>45 074</u> 35 245	<u>34 462</u> 24 799
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 990</u> 24 213	<u>41 958</u> 38 946	<u>35 603</u> 32 690	<u>31 754</u> 26 603	<u>48 835</u> 38 946	<u>36 294</u> 26 603
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 062</u> 25 268	<u>44 838</u> 41 779	<u>36 465</u> 33 538	<u>33 128</u> 27 955	<u>51 714</u> 41 779	<u>37 669</u> 27 955
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 539	<u>44 838</u> 41 779	<u>36 465</u> 33 538	<u>34 044</u> 28 857	<u>51 714</u> 41 779	<u>38 585</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 464</u> 26 648	<u>44 956</u> 41 896	<u>39 667</u> 36 690	<u>34 961</u> 29 759	<u>51 832</u> 41 896	<u>39 501</u> 29 759

212-103.

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.

212-201.

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 899</u> 29 862	<u>43 631</u> 33 824	<u>39 605</u> 29 862	<u>39 605</u> 29 862	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>36 963</u> 30 909	<u>45 074</u> 35 245	<u>40 669</u> 30 909	<u>40 669</u> 30 909	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>38 773</u> 32 690	<u>48 835</u> 38 946	<u>42 479</u> 32 690	<u>42 479</u> 32 690	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>39 635</u> 33 538	<u>51 714</u> 41 779	<u>43 341</u> 33 538	<u>43 341</u> 33 538	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 635</u> 33 538	<u>51 714</u> 41 779	<u>43 341</u> 33 538	<u>43 341</u> 33 538	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 837</u> 36 690	<u>51 832</u> 41 896	<u>46 543</u> 36 690	<u>46 543</u> 36 690	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759

[illegible]

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 729</u> 21 508	<u>31 670</u> 23 419	<u>33 546</u> 23 897	<u>32 897</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 554</u> 22 319	<u>32 568</u> 24 303	<u>34 462</u> 24 799	<u>33 813</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 203</u> 23 942	<u>34 364</u> 26 071	<u>36 294</u> 26 603	<u>35 646</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 440</u> 25 160	<u>35 711</u> 27 396	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 020</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 265</u> 25 971	<u>36 609</u> 28 280	<u>38 585</u> 28 857	<u>37 936</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 089</u> 26 783	<u>37 506</u> 29 164	<u>39 501</u> 29 759	<u>38 852</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

8.04-08-2023

196

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 577</u> 23 419
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 475</u> 24 303
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 271</u> 26 071
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 618</u> 27 396
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 516</u> 28 280
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 414</u> 29 164

212-103-0100					
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 640</u> 14 222	<u>19 989</u> 17 518	<u>27 153</u> 24 570	<u>19 667</u> 15 094	<u>26 292</u> 17 518	<u>23 829</u> 15 094
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 226</u> 14 799	<u>21 654</u> 19 157	<u>28 651</u> 26 044	<u>20 434</u> 15 848	<u>27 957</u> 19 157	<u>24 596</u> 15 848

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 059</u> 24 570	<u>26 292</u> 17 518	<u>33 457</u> 24 570	<u>33 457</u> 24 570	<u>23 829</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>31 557</u> 26 044	<u>27 957</u> 19 157	<u>34 954</u> 26 044	<u>34 954</u> 26 044	<u>24 596</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 523</u> 13 584	<u>22 248</u> 14 792	<u>23 829</u> 15 094	<u>23 234</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 213</u> 14 263	<u>22 999</u> 15 531	<u>24 596</u> 15 848	<u>24 001</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848

				,	
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 163</u> 14 792
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 915</u> 15 531

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 274</u> 15 830	<u>22 858</u> 20 342	<u>30 238</u> 27 606	<u>21 658</u> 17 054	<u>29 161</u> 20 342	<u>25 820</u> 17 054
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 608</u> 17 143	<u>23 041</u> 20 522	<u>31 921</u> 29 263	<u>22 928</u> 18 304	<u>29 344</u> 20 522	<u>27 090</u> 18 304
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 336</u> 17 859	<u>24 084</u> 21 548	<u>36 381</u> 33 652	<u>23 858</u> 19 219	<u>30 387</u> 21 548	<u>28 020</u> 19 219
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 023</u> 18 536	<u>28 391</u> 25 788	<u>38 090</u> 35 334	<u>24 108</u> 19 464	<u>34 694</u> 25 788	<u>28 269</u> 19 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 238</u> 20 716	<u>30 492</u> 27 856	<u>39 885</u> 37 101	<u>25 831</u> 21 161	<u>36 796</u> 27 856	<u>29 993</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 596</u> 23 037	<u>31 908</u> 29 249	<u>41 770</u> 38 956	<u>28 825</u> 24 107	<u>38 211</u> 29 249	<u>32 987</u> 24 107
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 936</u> 25 340	<u>33 393</u> 30 712	<u>43 749</u> 40 904	<u>31 274</u> 26 518	<u>39 697</u> 30 712	<u>35 436</u> 26 518
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 511</u> 27 875	<u>36 514</u> 33 783	<u>45 827</u> 42 949	<u>33 968</u> 29 170	<u>42 817</u> 33 783	<u>38 130</u> 29 170
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 298</u> 14 759	<u>27 788</u> 14 708	<u>26 068</u> 15 138	<u>22 890</u> 15 138	<u>30 943</u> 14 708	<u>26 234</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 048</u> 15 497	<u>30 202</u> 17 074	<u>28 553</u> 17 574	<u>25 375</u> 17 574	<u>33 357</u> 17 074	<u>28 719</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 835</u> 16 272	<u>30 720</u> 17 582	<u>29 085</u> 18 096	<u>25 908</u> 18 096	<u>33 875</u> 17 582	<u>29 251</u> 18 096
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>19 524</u> 16 950	<u>31 581</u> 18 427	<u>29 972</u> 18 965	<u>26 795</u> 18 965	<u>34 736</u> 18 427	<u>30 138</u> 18 965

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 144</u> 27 606	<u>29 161</u> 20 342	<u>36 542</u> 27 606	<u>36 542</u> 27 606	<u>25 820</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>34 827</u> 29 263	<u>29 344</u> 20 522	<u>38 224</u> 29 263	<u>38 224</u> 29 263	<u>27 090</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>39 287</u> 33 652	<u>30 387</u> 21 548	<u>42 684</u> 33 652	<u>42 684</u> 33 652	<u>28 020</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 996</u> 35 334	<u>34 694</u> 25 788	<u>44 394</u> 35 334	<u>44 394</u> 35 334	<u>28 269</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>42 791</u> 37 101	<u>36 796</u> 27 856	<u>46 189</u> 37 101	<u>46 189</u> 37 101	<u>29 993</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>44 676</u> 38 956	<u>38 211</u> 29 249	<u>48 073</u> 38 956	<u>48 073</u> 38 956	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>46 655</u> 40 904	<u>39 697</u> 30 712	<u>50 052</u> 40 904	<u>50 052</u> 40 904	<u>35 436</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>48 733</u> 42 949	<u>42 817</u> 33 783	<u>52 130</u> 42 949	<u>52 130</u> 42 949	<u>38 130</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 555</u> 15 138	<u>31 967</u> 14 708	<u>31 920</u> 15 138	<u>32 001</u> 15 138	<u>27 646</u> 15 138	<u>28 974</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>32 040</u> 17 574	<u>34 381</u> 17 074	<u>34 405</u> 17 574	<u>34 486</u> 17 574	<u>30 130</u> 17 574	<u>31 459</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>32 572</u> 18 096	<u>34 898</u> 17 582	<u>34 938</u> 18 096	<u>35 018</u> 18 096	<u>30 663</u> 18 096	<u>31 991</u> 18 096
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>33 459</u> 18 965	<u>35 760</u> 18 427	<u>35 824</u> 18 965	<u>35 905</u> 18 965	<u>31 550</u> 18 965	<u>32 878</u> 18 965

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 315</u> 15 348	<u>24 200</u> 16 713	<u>25 820</u> 17 054	<u>25 226</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 458</u> 16 473	<u>25 444</u> 17 938	<u>27 090</u> 18 304	<u>26 496</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 295</u> 17 297	<u>26 355</u> 18 834	<u>28 020</u> 19 219	<u>27 425</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 519</u> 17 518	<u>26 600</u> 19 075	<u>28 269</u> 19 464	<u>27 675</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>21 070</u> 19 045	<u>28 289</u> 20 738	<u>29 993</u> 21 161	<u>29 398</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 765</u> 21 696	<u>31 223</u> 23 625	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 392</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 969</u> 23 866	<u>33 623</u> 25 988	<u>35 436</u> 26 518	<u>34 841</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 394</u> 26 253	<u>36 263</u> 28 586	<u>38 130</u> 29 170	<u>37 536</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 275</u> 15 138	<u>24 573</u> 15 138	<u>31 759</u> 15 138	<u>24 490</u> 15 138	<u>28 310</u> 15 138	<u>29 638</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 759</u> 17 574	<u>27 058</u> 17 574	<u>34 243</u> 17 574	<u>26 975</u> 17 574	<u>30 794</u> 17 574	<u>32 123</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 292</u> 18 096	<u>27 591</u> 18 096	<u>34 776</u> 18 096	<u>27 508</u> 18 096	<u>31 327</u> 18 096	<u>32 655</u> 18 096
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 179</u> 18 965	<u>28 478</u> 18 965	<u>35 663</u> 18 965	<u>28 395</u> 18 965	<u>32 214</u> 18 965	<u>33 542</u> 18 965

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 115</u> 16 713
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 359</u> 17 938
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 270</u> 18 834
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 515</u> 19 075
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 204</u> 20 738
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 138</u> 23 625
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 538</u> 25 988
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 178</u> 28 586
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>24 407</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>26 892</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>27 425</u> 18 096
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>28 311</u> 18 965

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 131</u> 18 532	<u>32 100</u> 18 935	<u>30 506</u> 19 489	<u>27 328</u> 19 489	<u>35 255</u> 18 935	<u>30 672</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 958</u> 19 346					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>23 703</u> 21 064					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 143</u> 10 670	<u>23 132</u> 10 143	<u>21 276</u> 10 439	<u>18 098</u> 10 439	<u>26 287</u> 10 143	<u>21 442</u> 10 439

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 695</u> 24 787	<u>27 618</u> 24 605	<u>27 618</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 668</u> 23 777	<u>26 595</u> 23 602	<u>26 595</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 933</u> 22 069	<u>24 866</u> 21 906	<u>24 866</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 370</u> 21 514	<u>24 305</u> 21 356	<u>24 305</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 993</u> 19 489	<u>36 278</u> 18 935	<u>36 358</u> 19 489	<u>36 439</u> 19 489	<u>32 084</u> 19 489	<u>33 412</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>24 763</u> 10 439	<u>27 310</u> 10 143	<u>27 128</u> 10 439	<u>27 209</u> 10 439	<u>22 853</u> 10 439	<u>24 182</u> 10 439

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 713</u> 19 489	<u>29 011</u> 19 489	<u>36 197</u> 19 489	<u>28 928</u> 19 489	<u>32 748</u> 19 489	<u>34 076</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>16 483</u> 10 439	<u>19 781</u> 10 439	<u>26 967</u> 10 439	<u>19 698</u> 10 439	<u>23 518</u> 10 439	<u>24 846</u> 10 439

[illegible]

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>28 845</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200	
212-401-0207	200	3	1	2200	
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 615</u> 10 439

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 371</u> 21 516	<u>24 306</u> 21 357	<u>24 306</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 786</u> 21 924	<u>24 720</u> 21 763	<u>24 720</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 683</u> 24 306	<u>26 606</u> 24 127	<u>26 606</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 956</u> 37 060	<u>39 835</u> 36 788	<u>39 835</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 709</u> 34 174	<u>36 597</u> 33 922	<u>36 597</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>30 048</u> 28 885	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>31 379</u> 28 885	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>29 449</u> 28 296	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>30 780</u> 28 296	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>28 874</u> 27 729	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>30 205</u> 27 729	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>28 874</u> 27 729	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>30 205</u> 27 729	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 158</u> 25 056	<u>32 690</u> 31 485	<u>27 545</u> 25 112	<u>26 550</u> 25 112	<u>34 021</u> 31 485	<u>27 545</u> 25 112
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 897</u> 24 800	<u>32 036</u> 30 842	<u>27 025</u> 24 599	<u>26 029</u> 24 599	<u>33 367</u> 30 842	<u>27 025</u> 24 599
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 647</u> 24 554	<u>31 410</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 647</u> 24 554	<u>31 410</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 647</u> 24 554	<u>31 410</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 647</u> 24 554	<u>31 410</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>31 379</u> 28 885	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>30 780</u> 28 296	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>30 205</u> 27 729	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>30 205</u> 27 729	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 545</u> 25 112	<u>34 021</u> 31 485	<u>27 545</u> 25 112	<u>27 708</u> 25 112	<u>27 545</u> 25 112	<u>27 545</u> 25 112
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 025</u> 24 599	<u>33 367</u> 30 842	<u>27 025</u> 24 599	<u>27 187</u> 24 599	<u>27 025</u> 24 599	<u>27 025</u> 24 599
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 950</u> 25 112	<u>27 241</u> 25 112	<u>27 545</u> 25 112	<u>27 403</u> 25 112	<u>27 545</u> 25 112	<u>27 545</u> 25 112
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 430</u> 24 599	<u>26 720</u> 24 599	<u>27 025</u> 24 599	<u>26 882</u> 24 599	<u>27 025</u> 24 599	<u>27 025</u> 24 599
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	$\frac{27\ 220}{25\ 112}$
212-501-0202	, II		1	1000	$\frac{26\ 700}{24\ 599}$
212-501-0203	, I		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0204	, II		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0206	, I		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$
212-501-0207	, II		1	1000	$\frac{26\ 200}{24\ 107}$

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 817</u> 26 689	<u>31 408</u> 30 223	<u>28 655</u> 26 204	<u>27 659</u> 26 204	<u>32 739</u> 30 223	<u>28 655</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 774</u> 25 662	<u>30 637</u> 29 464	<u>27 631</u> 25 196	<u>26 635</u> 25 196	<u>31 968</u> 29 464	<u>27 631</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 263</u> 25 160	<u>27 915</u> 26 786	<u>27 631</u> 25 196	<u>26 635</u> 25 196	<u>29 246</u> 26 786	<u>27 631</u> 25 196
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 210</u> 24 123	<u>25 839</u> 24 742	<u>25 524</u> 23 122	<u>24 529</u> 23 122	<u>27 170</u> 24 742	<u>25 524</u> 23 122
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 720</u> 20 688	<u>25 839</u> 24 742	<u>25 255</u> 22 857	<u>24 259</u> 22 857	<u>27 170</u> 24 742	<u>25 255</u> 22 857
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 228</u> 22 172	<u>27 915</u> 26 786	<u>25 742</u> 23 336	<u>24 746</u> 23 336	<u>29 246</u> 26 786	<u>25 742</u> 23 336
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 228</u> 22 172	<u>27 915</u> 26 786	<u>25 742</u> 23 336	<u>24 746</u> 23 336	<u>29 246</u> 26 786	<u>25 742</u> 23 336

212-502.

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 655</u> 26 204	<u>32 739</u> 30 223	<u>28 655</u> 26 204	<u>28 817</u> 26 204	<u>28 655</u> 26 204	<u>28 655</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 631</u> 25 196	<u>31 968</u> 29 464	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 793</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 631</u> 25 196	<u>29 246</u> 26 786	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 793</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 524</u> 23 122	<u>27 170</u> 24 742	<u>25 524</u> 23 122	<u>25 687</u> 23 122	<u>25 524</u> 23 122	<u>25 524</u> 23 122
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 255</u> 22 857	<u>27 170</u> 24 742	<u>25 255</u> 22 857	<u>25 417</u> 22 857	<u>25 255</u> 22 857	<u>25 255</u> 22 857
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 742</u> 23 336	<u>29 246</u> 26 786	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 904</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336
212-501-0502	II		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 742</u> 23 336	<u>29 246</u> 26 786	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 904</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 060</u> 26 204	<u>28 350</u> 26 204	<u>28 655</u> 26 204	<u>28 513</u> 26 204	<u>28 655</u> 26 204	<u>28 655</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 036</u> 25 196	<u>27 326</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 488</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 036</u> 25 196	<u>27 326</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 488</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196	<u>27 631</u> 25 196
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 929</u> 23 122	<u>25 220</u> 23 122	<u>25 524</u> 23 122	<u>25 382</u> 23 122	<u>25 524</u> 23 122	<u>25 524</u> 23 122
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 660</u> 22 857	<u>24 950</u> 22 857	<u>25 255</u> 22 857	<u>25 113</u> 22 857	<u>25 255</u> 22 857	<u>25 255</u> 22 857
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 146</u> 23 336	<u>25 437</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 599</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 146</u> 23 336	<u>25 437</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 599</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336	<u>25 742</u> 23 336

212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 330</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 306</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 306</u> 25 196
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 199</u> 23 122
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 930</u> 22 857
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 416</u> 23 336
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 416</u> 23 336

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 647</u> 24 554	<u>28 153</u> 27 020	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>29 484</u> 27 020	<u>26 525</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 280</u> 24 192	<u>27 963</u> 26 833	<u>25 790</u> 23 384	<u>24 794</u> 23 384	<u>29 294</u> 26 833	<u>25 790</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 530</u> 22 469	<u>26 507</u> 25 399	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 450</u> 22 061	<u>27 837</u> 25 399	<u>24 446</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 322</u> 22 265	<u>26 507</u> 25 399	<u>24 030</u> 21 652	<u>23 035</u> 21 652	<u>27 837</u> 25 399	<u>24 030</u> 21 652

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 820</u> 28 661	<u>40 890</u> 39 557	<u>34 087</u> 31 550	<u>33 091</u> 31 550	<u>42 221</u> 39 557	<u>34 087</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 004</u> 27 857	<u>39 345</u> 38 035	<u>32 854</u> 30 336	<u>31 858</u> 30 336	<u>40 676</u> 38 035	<u>32 854</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 915</u> 26 786	<u>37 858</u> 36 572	<u>31 668</u> 29 170	<u>30 673</u> 29 170	<u>39 189</u> 36 572	<u>31 668</u> 29 170

212-6.**212-601.**

-

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>29 484</u> 27 020	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 790</u> 23 384	<u>29 294</u> 26 833	<u>25 790</u> 23 384	<u>25 953</u> 23 384	<u>25 790</u> 23 384	<u>25 790</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>27 837</u> 25 399	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 608</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 030</u> 21 652	<u>27 837</u> 25 399	<u>24 030</u> 21 652	<u>24 193</u> 21 652	<u>24 030</u> 21 652	<u>24 030</u> 21 652

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 087</u> 31 550	<u>42 221</u> 39 557	<u>34 087</u> 31 550	<u>34 249</u> 31 550	<u>34 087</u> 31 550	<u>34 087</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 854</u> 30 336	<u>40 676</u> 38 035	<u>32 854</u> 30 336	<u>33 016</u> 30 336	<u>32 854</u> 30 336	<u>32 854</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 668</u> 29 170	<u>39 189</u> 36 572	<u>31 668</u> 29 170	<u>31 831</u> 29 170	<u>31 668</u> 29 170	<u>31 668</u> 29 170

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 195</u> 23 384	<u>25 485</u> 23 384	<u>25 790</u> 23 384	<u>25 648</u> 23 384	<u>25 790</u> 23 384	<u>25 790</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 851</u> 22 061	<u>24 141</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 303</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 435</u> 21 652	<u>23 725</u> 21 652	<u>24 030</u> 21 652	<u>23 888</u> 21 652	<u>24 030</u> 21 652	<u>24 030</u> 21 652

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 492</u> 31 550	<u>33 782</u> 31 550	<u>34 087</u> 31 550	<u>33 944</u> 31 550	<u>34 087</u> 31 550	<u>34 087</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 259</u> 30 336	<u>32 549</u> 30 336	<u>32 854</u> 30 336	<u>32 712</u> 30 336	<u>32 854</u> 30 336	<u>32 854</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 073</u> 29 170	<u>31 364</u> 29 170	<u>31 668</u> 29 170	<u>31 526</u> 29 170	<u>31 668</u> 29 170	<u>31 668</u> 29 170

212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 200</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 465</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 121</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 705</u> 21 652

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 762</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 529</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 343</u> 29 170

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>81 633</u> 75 893	<u>98 379</u> 75 893	<u>89 832</u> 75 893	<u>84 185</u> 75 893	<u>98 379</u> 75 893	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>83 935</u> 78 125	<u>100 681</u> 78 125	<u>92 134</u> 78 125	<u>86 487</u> 78 125	<u>100 681</u> 78 125	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>86 237</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>94 436</u> 80 357	<u>88 789</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

8.04-08-2023

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>89 128</u> 75 893	<u>95 262</u> 75 893	<u>98 379</u> 75 893	<u>98 379</u> 75 893	<u>98 379</u> 75 893	<u>91 642</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>91 430</u> 78 125	<u>97 564</u> 78 125	<u>100 681</u> 78 125	<u>100 681</u> 78 125	<u>100 681</u> 78 125	<u>93 944</u> 78 125
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>93 732</u> 80 357	<u>99 866</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>96 246</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>93 854</u> 75 893	<u>81 382</u> 75 893	<u>88 130</u> 75 893	<u>98 077</u> 75 893	<u>89 058</u> 75 893	<u>91 943</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 156</u> 78 125	<u>83 684</u> 78 125	<u>90 432</u> 78 125	<u>100 379</u> 78 125	<u>91 360</u> 78 125	<u>94 245</u> 78 125
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 458</u> 80 357	<u>85 986</u> 80 357	<u>92 734</u> 80 357	<u>102 681</u> 80 357	<u>93 662</u> 80 357	<u>96 547</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>94 558</u> 75 893	<u>88 014</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>93 588</u> 78 125	<u>88 014</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>99 162</u> 80 357	<u>92 618</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>73 760</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>80 726</u> 68 750	<u>75 929</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>73 760</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>80 726</u> 68 750	<u>75 929</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>75 888</u> 70 813	<u>90 115</u> 70 813	<u>82 853</u> 70 813	<u>78 056</u> 70 813	<u>90 115</u> 70 813
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>89 414</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>96 380</u> 83 929	<u>91 583</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>89 414</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>96 380</u> 83 929	<u>91 583</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>91 145</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>98 111</u> 85 607	<u>93 314</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .							
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>115 455</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>125 293</u> 108 036	<u>118 518</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>115 455</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>125 293</u> 108 036	<u>118 518</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>117 683</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>127 522</u> 110 196	<u>120 746</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>94 272</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>101 857</u> 88 393	<u>96 634</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>80 128</u> 68 750	<u>85 339</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>82 264</u> 68 750
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>80 128</u> 68 750	<u>85 339</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>82 264</u> 68 750
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>82 255</u> 70 813	<u>87 466</u> 70 813	<u>90 115</u> 70 813	<u>90 115</u> 70 813	<u>90 115</u> 70 813	<u>84 391</u> 70 813
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>95 782</u> 83 929	<u>100 993</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>97 918</u> 83 929
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>95 782</u> 83 929	<u>100 993</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>97 918</u> 83 929
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>97 513</u> 85 607	<u>102 724</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>99 649</u> 85 607
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>124 449</u> 108 036	<u>131 809</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>127 465</u> 108 036
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>124 449</u> 108 036	<u>131 809</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>127 465</u> 108 036
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>126 677</u> 110 196	<u>134 037</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>129 694</u> 110 196
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>101 206</u> 88 393	<u>106 880</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>103 532</u> 88 393

213-101-0301	100	1000	2	2700	<u>84 143</u> 68 750	<u>73 547</u> 68 750	<u>79 280</u> 68 750	<u>87 731</u> 68 750	<u>80 069</u> 68 750	<u>82 520</u> 68 750
213-101-0302	125	1000	2	2700	<u>84 143</u> 68 750	<u>73 547</u> 68 750	<u>79 280</u> 68 750	<u>87 731</u> 68 750	<u>80 069</u> 68 750	<u>82 520</u> 68 750
213-101-0303	150	1000	2	2700	<u>86 270</u> 70 813	<u>75 674</u> 70 813	<u>81 408</u> 70 813	<u>89 858</u> 70 813	<u>82 196</u> 70 813	<u>84 647</u> 70 813
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000								
213-101-0401	100	1000	2	2700	<u>99 797</u> 83 929	<u>89 201</u> 83 929	<u>94 934</u> 83 929	<u>103 385</u> 83 929	<u>95 723</u> 83 929	<u>98 174</u> 83 929
213-101-0402	125	1000	2	2700	<u>99 797</u> 83 929	<u>89 201</u> 83 929	<u>94 934</u> 83 929	<u>103 385</u> 83 929	<u>95 723</u> 83 929	<u>98 174</u> 83 929
213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>101 528</u> 85 607	<u>90 932</u> 85 607	<u>96 665</u> 85 607	<u>105 116</u> 85 607	<u>97 454</u> 85 607	<u>99 905</u> 85 607
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000								
213-101-0501	100	1000	1	4500	<u>130 120</u> 108 036	<u>115 153</u> 108 036	<u>123 251</u> 108 036	<u>135 188</u> 108 036	<u>124 365</u> 108 036	<u>127 827</u> 108 036
213-101-0502	125	1000	1	4500	<u>130 120</u> 108 036	<u>115 153</u> 108 036	<u>123 251</u> 108 036	<u>135 188</u> 108 036	<u>124 365</u> 108 036	<u>127 827</u> 108 036
213-101-0503	150	1000	1	4500	<u>132 348</u> 110 196	<u>117 381</u> 110 196	<u>125 480</u> 110 196	<u>137 416</u> 110 196	<u>126 594</u> 110 196	<u>130 056</u> 110 196
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000								
213-101-0601	100	1000	2	2940	<u>105 578</u> 88 393	<u>94 040</u> 88 393	<u>100 283</u> 88 393	<u>109 485</u> 88 393	<u>101 142</u> 88 393	<u>103 811</u> 88 393

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>84 741</u> 68 750	<u>79 182</u> 68 750
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>84 741</u> 68 750	<u>79 182</u> 68 750
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>86 868</u> 70 813	<u>81 309</u> 70 813
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>100 395</u> 83 929	<u>94 836</u> 83 929
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>100 395</u> 83 929	<u>94 836</u> 83 929
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>102 126</u> 85 607	<u>96 567</u> 85 607
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>130 964</u> 108 036	<u>123 112</u> 108 036
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>127 038</u> 108 036	<u>123 112</u> 108 036
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>133 193</u> 110 196	<u>125 341</u> 110 196
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>106 229</u> 88 393	<u>100 176</u> 88 393

213-101-0602	125	1000	2	2940	<u>94 272</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>101 857</u> 88 393	<u>96 634</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393
213-101-0603	150	1000	2	2940	<u>96 095</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>103 680</u> 90 161	<u>98 457</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000							
213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>114 530</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>122 115</u> 108 036	<u>116 891</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>114 530</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>122 115</u> 108 036	<u>116 891</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>116 758</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>124 343</u> 110 196	<u>119 120</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196

213-102.

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>104 647</u> 97 295	<u>107 914</u> 97 295	<u>104 325</u> 97 295	<u>112 963</u> 97 295	<u>114 152</u> 97 295	<u>112 815</u> 97 295
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>106 489</u> 99 081	<u>109 756</u> 99 081	<u>106 167</u> 99 081	<u>114 805</u> 99 081	<u>115 993</u> 99 081	<u>114 657</u> 99 081
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>107 409</u> 99 974	<u>110 677</u> 99 974	<u>107 088</u> 99 974	<u>115 726</u> 99 974	<u>116 914</u> 99 974	<u>115 577</u> 99 974

8.04-08-2023

213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 206</u> 88 393	<u>106 880</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>103 532</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>103 029</u> 90 161	<u>108 704</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>105 355</u> 90 161
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>121 464</u> 108 036	<u>127 138</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>123 789</u> 108 036
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>121 464</u> 108 036	<u>127 138</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>123 789</u> 108 036
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>123 692</u> 110 196	<u>129 366</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>126 018</u> 110 196

213-101-0602	125	1000	2	2940	<u>105 578</u> 88 393	<u>94 040</u> 88 393	<u>100 283</u> 88 393	<u>109 485</u> 88 393	<u>101 142</u> 88 393	<u>103 811</u> 88 393
213-101-0603	150	1000	2	2940	<u>107 401</u> 90 161	<u>95 863</u> 90 161	<u>102 106</u> 90 161	<u>111 308</u> 90 161	<u>102 965</u> 90 161	<u>105 634</u> 90 161
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000								
213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>125 836</u> 108 036	<u>114 297</u> 108 036	<u>120 541</u> 108 036	<u>129 743</u> 108 036	<u>121 399</u> 108 036	<u>124 068</u> 108 036
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>125 836</u> 108 036	<u>114 297</u> 108 036	<u>120 541</u> 108 036	<u>129 743</u> 108 036	<u>121 399</u> 108 036	<u>124 068</u> 108 036
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>128 064</u> 110 196	<u>116 526</u> 110 196	<u>122 769</u> 110 196	<u>131 971</u> 110 196	<u>123 628</u> 110 196	<u>126 297</u> 110 196

213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>103 202</u> 88 393	<u>100 176</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>108 052</u> 90 161	<u>101 999</u> 90 161
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>126 487</u> 108 036	<u>120 433</u> 108 036
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>123 460</u> 108 036	<u>120 433</u> 108 036
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>128 715</u> 110 196	<u>122 662</u> 110 196

213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>141 019</u> 132 563	<u>144 286</u> 132 563	<u>140 697</u> 132 563	<u>149 335</u> 132 563	<u>150 523</u> 132 563	<u>149 187</u> 132 563

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.

, ,

213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 620</u> 26 786	<u>31 209</u> 29 296	<u>31 047</u> 26 786	<u>29 376</u> 26 786	<u>34 529</u> 29 296	<u>30 839</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 216</u> 21 429					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 402</u> 21 429					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 170</u> 21 429					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>21 346</u> 20 213					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>21 390</u> 20 213					

213-304.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 654</u> 26 786	<u>38 570</u> 29 296	<u>33 863</u> 26 786	<u>34 378</u> 26 786	<u>31 583</u> 26 786	<u>32 237</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				,						
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{28\,546}{26\,786}$	$\frac{30\,543}{26\,786}$	$\frac{33\,487}{26\,786}$	$\frac{30\,818}{26\,786}$	$\frac{31\,672}{26\,786}$	$\frac{32\,446}{26\,786}$
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 509</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	

--	--	--	--	--	--

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{388}{357}$	$\frac{489}{357}$	$\frac{437}{357}$	$\frac{404}{357}$	$\frac{489}{357}$	$\frac{433}{357}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{240}{223}$	$\frac{287}{223}$	$\frac{263}{223}$	$\frac{247}{223}$	$\frac{287}{223}$	$\frac{261}{223}$

213-306.

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\ 532}{3\ 434}$

213-307.

213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{64\ 729}{60\ 916}$

213-309.

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>470</u> 357	<u>489</u> 357	<u>489</u> 357	<u>489</u> 357	<u>448</u> 357	<u>462</u> 357
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>278</u> 223	<u>287</u> 223	<u>287</u> 223	<u>287</u> 223	<u>268</u> 223	<u>274</u> 223

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>387</u> 357	<u>427</u> 357	<u>487</u> 357	<u>433</u> 357	<u>450</u> 357	<u>466</u> 357
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>239</u> 223	<u>258</u> 223	<u>286</u> 223	<u>261</u> 223	<u>269</u> 223	<u>276</u> 223

					,
213-304-0100	945-92				
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>427</u> 357
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>258</u> 223

				,	,
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 993</u> 32 576

22.**221.****221-1.****221-101.**

				,	,					
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0111	300 1-3	19804-2012,	1	232	<u>5 635</u> 5 313	<u>5 735</u> 5 313	<u>6 036</u> 5 313	<u>6 322</u> 5 313	<u>5 714</u> 5 313	<u>5 975</u> 5 313

221-102.

				,	,					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

221-101-0100	19804-2012							
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	$\frac{6\,579}{5\,313}$	$\frac{6\,079}{5\,752}$	$\frac{6\,365}{5\,313}$	$\frac{5\,968}{5\,313}$

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				,	
--	--	--	--	---	--

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>40 005</u> 36 827	<u>38 818</u> 35 654	<u>65 328</u> 61 849	<u>41 091</u> 36 843	<u>48 659</u> 38 815	<u>44 270</u> 36 843

221-103.

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>104 466</u> 94 935					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>104 555</u> 94 935					
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>140 864</u> 130 369	<u>167 946</u> 130 369	<u>152 729</u> 148 152	<u>143 430</u> 130 369	<u>164 622</u> 130 369	<u>146 090</u> 130 369

221-104.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>67 747</u> 62 298	<u>57 440</u> 38 815	<u>70 675</u> 62 679	<u>72 056</u> 62 893	<u>38 008</u> 35 419	<u>47 309</u> 36 843

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523						
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>154 740</u> 148 152	<u>168 931</u> 130 369	<u>157 341</u> 148 152	<u>158 532</u> 148 152	<u>145 803</u> 130 369	<u>149 353</u> 130 369

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>40 222</u> 36 843	<u>43 628</u> 36 843	<u>50 026</u> 36 843	<u>66 808</u> 62 469	<u>46 080</u> 36 843	<u>47 762</u> 36 843

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523						
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>136 132</u> 130 369	<u>145 546</u> 130 369	<u>151 569</u> 130 369	<u>153 602</u> 148 152	<u>148 183</u> 130 369	<u>150 277</u> 130 369

8.04-08-2023

254

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>43 553</u> 36 843

221-103-0100	28737-90	3			
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	
221-103-0200	28737-90	3			
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>142 596</u> 130 369

8.04-08-2023

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>84 049</u> 80 298	<u>49 803</u> 46 458	<u>89 974</u> 80 667	<u>85 385</u> 80 541	<u>56 569</u> 46 458	<u>88 623</u> 80 541
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>78 489</u> 49 726	<u>58 967</u> 55 514	<u>84 787</u> 49 726	<u>79 029</u> 49 726	<u>65 733</u> 55 514	<u>72 252</u> 49 726
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>73 005</u> 44 304	<u>56 845</u> 53 416	<u>79 313</u> 44 304	<u>73 545</u> 44 304	<u>63 611</u> 53 416	<u>66 757</u> 44 304
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>86 795</u> 83 012	<u>57 179</u> 53 746	<u>77 353</u> 68 290	<u>87 885</u> 83 012	<u>63 945</u> 53 746	<u>91 123</u> 83 012

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2477	<u>133 901</u> 113 634	<u>150 415</u> 145 907	<u>132 678</u> 128 380	<u>135 444</u> 113 634	<u>157 108</u> 145 907	<u>133 319</u> 113 634
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 296</u> 104 630	<u>119 446</u> 115 249	<u>119 914</u> 104 630	<u>112 741</u> 104 630	<u>138 306</u> 119 188	<u>119 060</u> 104 630

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>92 851</u> 80 667	<u>65 514</u> 46 458	<u>95 131</u> 80 667	<u>98 013</u> 80 667	<u>90 537</u> 80 667	<u>91 720</u> 80 541
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>88 145</u> 49 726	<u>74 678</u> 55 514	<u>90 724</u> 49 726	<u>93 723</u> 49 726	<u>86 466</u> 49 726	<u>72 912</u> 49 726
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>82 677</u> 44 304	<u>72 556</u> 53 416	<u>85 260</u> 44 304	<u>88 264</u> 44 304	<u>80 995</u> 44 304	<u>67 418</u> 44 304
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>80 231</u> 68 290	<u>72 890</u> 53 746	<u>82 512</u> 68 290	<u>85 395</u> 68 290	<u>77 916</u> 68 290	<u>94 220</u> 83 012

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>134 659</u> 128 380	<u>165 957</u> 145 907	<u>137 220</u> 128 380	<u>138 394</u> 128 380	<u>140 391</u> 113 634	<u>135 267</u> 113 634
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>126 501</u> 104 630	<u>155 511</u> 119 188	<u>131 936</u> 104 630	<u>134 086</u> 104 630	<u>122 109</u> 104 630	<u>124 793</u> 104 630

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>84 892</u> 80 541	<u>87 970</u> 80 541	<u>94 487</u> 80 541	<u>88 936</u> 80 667	<u>92 323</u> 82 374	<u>92 181</u> 80 541
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>78 369</u> 49 726	<u>82 988</u> 49 726	<u>70 812</u> 49 726	<u>83 647</u> 49 726	<u>78 669</u> 49 726	<u>77 290</u> 49 726
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>72 885</u> 44 304	<u>77 510</u> 44 304	<u>65 315</u> 44 304	<u>78 171</u> 44 304	<u>73 185</u> 44 304	<u>71 803</u> 44 304
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>87 657</u> 83 012	<u>90 469</u> 83 012	<u>96 987</u> 83 012	<u>76 314</u> 68 290	<u>92 968</u> 83 012	<u>94 681</u> 83 012

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>131 500</u> 113 634	<u>138 499</u> 113 634	<u>135 298</u> 113 634	<u>133 538</u> 128 380	<u>137 611</u> 113 634	<u>137 946</u> 113 634
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 296</u> 104 630	<u>117 312</u> 104 630	<u>129 917</u> 104 630	<u>118 388</u> 104 630	<u>122 475</u> 104 630	<u>125 647</u> 104 630

221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>87 894</u> 80 541
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>83 467</u> 49 726
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>77 991</u> 44 304
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 393</u> 83 012

222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>137 284</u> 113 634
222-101-0200	12504-2015	3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 178</u> 104 630

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 652</u> 106 958	<u>121 802</u> 117 578	<u>122 270</u> 106 958	<u>115 098</u> 106 958	<u>140 662</u> 121 516	<u>121 416</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>98 655</u> 95 650	<u>104 184</u> 101 435	<u>104 439</u> 95 650	<u>100 532</u> 95 650	<u>114 458</u> 103 580	<u>103 974</u> 95 650
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 689</u> 97 660	<u>106 218</u> 103 444	<u>106 473</u> 97 660	<u>102 566</u> 97 660	<u>116 492</u> 105 590	<u>106 008</u> 97 660
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>108 704</u> 104 045	<u>118 854</u> 114 665	<u>119 322</u> 104 045	<u>112 150</u> 104 045	<u>137 714</u> 118 603	<u>118 468</u> 104 045
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 655</u> 106 961	<u>121 805</u> 117 581	<u>122 273</u> 106 961	<u>115 101</u> 106 961	<u>140 665</u> 121 519	<u>121 419</u> 106 961
222-101-0305		3	1	1350	<u>102 985</u> 99 914	<u>108 555</u> 105 742	<u>108 812</u> 99 914	<u>104 875</u> 99 914	<u>118 905</u> 107 903	<u>108 343</u> 99 914

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>128 857</u> 106 958	<u>157 867</u> 121 516	<u>134 292</u> 106 958	<u>136 443</u> 106 958	<u>124 466</u> 106 958	<u>127 149</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>108 027</u> 95 650	<u>123 830</u> 103 580	<u>110 988</u> 95 650	<u>112 159</u> 95 650	<u>105 635</u> 95 650	<u>107 097</u> 95 650
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>110 061</u> 97 660	<u>125 863</u> 105 590	<u>113 022</u> 97 660	<u>114 193</u> 97 660	<u>107 669</u> 97 660	<u>109 131</u> 97 660
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>125 909</u> 104 045	<u>154 919</u> 118 603	<u>131 344</u> 104 045	<u>133 495</u> 104 045	<u>121 518</u> 104 045	<u>124 201</u> 104 045
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>128 860</u> 106 961	<u>157 870</u> 121 519	<u>134 295</u> 106 961	<u>136 446</u> 106 961	<u>124 469</u> 106 961	<u>127 153</u> 106 961
222-101-0305		3	1	1350	<u>112 426</u> 99 914	<u>128 347</u> 107 903	<u>115 409</u> 99 914	<u>116 589</u> 99 914	<u>110 016</u> 99 914	<u>111 489</u> 99 914

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 652</u> 106 958	<u>119 668</u> 106 958	<u>132 273</u> 106 958	<u>120 744</u> 106 958	<u>124 832</u> 106 958	<u>128 003</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>98 655</u> 95 650	<u>103 022</u> 95 650	<u>109 888</u> 95 650	<u>103 608</u> 95 650	<u>105 835</u> 95 650	<u>107 562</u> 95 650
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 689</u> 97 660	<u>105 056</u> 97 660	<u>111 922</u> 97 660	<u>105 642</u> 97 660	<u>107 868</u> 97 660	<u>109 596</u> 97 660
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>108 704</u> 104 045	<u>116 720</u> 104 045	<u>129 325</u> 104 045	<u>117 796</u> 104 045	<u>121 884</u> 104 045	<u>125 055</u> 104 045
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 655</u> 106 961	<u>119 672</u> 106 961	<u>132 276</u> 106 961	<u>120 747</u> 106 961	<u>124 835</u> 106 961	<u>128 007</u> 106 961
222-101-0305		3	1	1350	<u>102 985</u> 99 914	<u>107 384</u> 99 914	<u>114 301</u> 99 914	<u>107 974</u> 99 914	<u>110 217</u> 99 914	<u>111 958</u> 99 914

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 534</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>102 949</u> 95 650
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>104 983</u> 97 660
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 586</u> 104 045
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 537</u> 106 961
222-101-0305		3	1	1350	<u>107 310</u> 99 914

222-101-0306		3	1	1340	<u>99 929</u> 96 908	<u>105 457</u> 102 693	<u>105 712</u> 96 908	<u>101 805</u> 96 908	<u>115 731</u> 104 838	<u>105 247</u> 96 908
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>101 777</u> 97 214	<u>111 886</u> 107 791	<u>112 352</u> 97 214	<u>105 209</u> 97 214	<u>130 670</u> 111 713	<u>111 502</u> 97 214
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 917</u> 92 807	<u>101 858</u> 99 023	<u>102 132</u> 92 807	<u>97 934</u> 92 807	<u>112 899</u> 101 329	<u>101 633</u> 92 807
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 826</u> 98 563	<u>108 014</u> 105 039	<u>108 300</u> 98 563	<u>103 926</u> 98 563	<u>119 515</u> 107 440	<u>107 779</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 466</u> 155 042	<u>171 069</u> 166 136	<u>171 558</u> 155 042	<u>164 065</u> 155 042	<u>190 773</u> 170 251	<u>170 666</u> 155 042

222-102.

222-101-0306		3	1	1340	<u>109 300</u> 96 908	<u>125 103</u> 104 838	<u>112 261</u> 96 908	<u>113 432</u> 96 908	<u>106 908</u> 96 908	<u>108 370</u> 96 908
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>118 913</u> 97 214	<u>147 805</u> 111 713	<u>124 325</u> 97 214	<u>126 467</u> 97 214	<u>114 539</u> 97 214	<u>117 212</u> 97 214
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>105 988</u> 92 807	<u>122 970</u> 101 329	<u>109 170</u> 92 807	<u>110 429</u> 92 807	<u>103 418</u> 92 807	<u>104 989</u> 92 807
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>112 316</u> 98 563	<u>130 006</u> 107 440	<u>115 630</u> 98 563	<u>116 942</u> 98 563	<u>109 639</u> 98 563	<u>111 275</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>178 440</u> 155 042	<u>208 747</u> 170 251	<u>184 118</u> 155 042	<u>186 365</u> 155 042	<u>173 852</u> 155 042	<u>176 656</u> 155 042

222-101-0306		3	1	1340	<u>99 929</u> 96 908	<u>104 295</u> 96 908	<u>111 161</u> 96 908	<u>104 881</u> 96 908	<u>107 108</u> 96 908	<u>108 835</u> 96 908
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>101 777</u> 97 214	<u>109 761</u> 97 214	<u>122 314</u> 97 214	<u>110 832</u> 97 214	<u>114 903</u> 97 214	<u>118 062</u> 97 214
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 917</u> 92 807	<u>100 610</u> 92 807	<u>107 988</u> 92 807	<u>101 239</u> 92 807	<u>103 632</u> 92 807	<u>105 489</u> 92 807
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 826</u> 98 563	<u>106 714</u> 98 563	<u>114 399</u> 98 563	<u>107 369</u> 98 563	<u>109 862</u> 98 563	<u>111 796</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 466</u> 155 042	<u>168 840</u> 155 042	<u>182 008</u> 155 042	<u>169 964</u> 155 042	<u>174 234</u> 155 042	<u>177 548</u> 155 042

222-101-0306		3	1	1340	<u>104 222</u> 96 908
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 627</u> 97 214
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>100 531</u> 92 807
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>106 632</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>168 700</u> 155 042

8.04-08-2023

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>119 957</u> 115 785	<u>133 078</u> 128 750	<u>119 668</u> 115 499	<u>121 045</u> 115 785	<u>144 037</u> 132 904	<u>124 279</u> 115 785
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>113 201</u> 109 174	<u>127 765</u> 123 565	<u>114 528</u> 110 485	<u>114 263</u> 109 174	<u>142 837</u> 131 940	<u>117 420</u> 109 174
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>120 903</u> 116 719	<u>130 638</u> 126 338	<u>126 126</u> 121 880	<u>118 418</u> 113 189	<u>137 393</u> 126 338	<u>125 225</u> 116 719
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>115 335</u> 111 221	<u>124 368</u> 120 147	<u>130 838</u> 126 540	<u>116 422</u> 111 221	<u>131 115</u> 120 147	<u>119 651</u> 111 221
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 851</u> 118 640	<u>118 709</u> 114 547	<u>129 560</u> 125 270	<u>124 648</u> 119 339	<u>125 475</u> 114 547	<u>127 886</u> 119 339
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>135 493</u> 131 135	<u>141 288</u> 108 206	<u>165 668</u> 160 953	<u>136 582</u> 131 135	<u>137 982</u> 108 206	<u>139 816</u> 131 135
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>120 297</u> 116 115	<u>88 485</u> 84 680	<u>151 007</u> 146 461	<u>121 387</u> 116 115	<u>95 254</u> 84 680	<u>124 627</u> 116 115
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>122 803</u> 118 616	<u>124 494</u> 120 287	<u>163 461</u> 158 791	<u>123 884</u> 118 616	<u>131 204</u> 120 287	<u>127 095</u> 118 616
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>107 786</u> 97 304					

222-2. ,
222-202.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>121 666</u> 115 499	<u>152 968</u> 132 904	<u>124 252</u> 115 499	<u>125 436</u> 115 499	<u>111 090</u> 101 460	<u>127 370</u> 115 785
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>116 479</u> 110 485	<u>151 557</u> 131 940	<u>119 004</u> 110 485	<u>120 160</u> 110 485	<u>112 351</u> 102 902	<u>120 439</u> 109 174
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>128 125</u> 121 880	<u>146 324</u> 126 338	<u>130 710</u> 121 880	<u>131 894</u> 121 880	<u>111 897</u> 102 257	<u>128 316</u> 116 719
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>132 834</u> 126 540	<u>140 035</u> 120 147	<u>135 417</u> 126 540	<u>136 600</u> 126 540	<u>113 840</u> 104 188	<u>122 739</u> 111 221
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>131 562</u> 125 270	<u>134 420</u> 114 547	<u>134 152</u> 125 270	<u>135 338</u> 125 270	<u>113 682</u> 104 008	<u>130 983</u> 119 339
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>167 668</u> 160 953	<u>142 268</u> 108 206	<u>170 255</u> 160 953	<u>171 439</u> 160 953	<u>134 330</u> 124 422	<u>142 909</u> 131 135
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>153 010</u> 146 461	<u>104 203</u> 84 680	<u>155 600</u> 146 461	<u>156 787</u> 146 461	<u>112 603</u> 102 938	<u>127 725</u> 116 115
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>165 446</u> 158 791	<u>140 074</u> 120 287	<u>168 014</u> 158 791	<u>169 190</u> 158 791	<u>122 833</u> 113 120	<u>130 166</u> 118 616
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>120 301</u> 115 785	<u>123 626</u> 115 785	<u>130 133</u> 115 785	<u>120 535</u> 115 499	<u>126 120</u> 115 785	<u>127 831</u> 115 785
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>113 481</u> 109 174	<u>116 783</u> 109 174	<u>123 136</u> 109 174	<u>115 375</u> 110 485	<u>119 219</u> 109 174	<u>120 888</u> 109 174
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>121 138</u> 116 719	<u>124 572</u> 116 719	<u>131 079</u> 116 719	<u>126 994</u> 121 880	<u>127 067</u> 116 719	<u>128 777</u> 116 719
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>115 826</u> 111 221	<u>118 999</u> 111 221	<u>125 499</u> 111 221	<u>131 705</u> 126 540	<u>121 491</u> 111 221	<u>123 199</u> 111 221
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>123 956</u> 119 339	<u>127 233</u> 119 339	<u>133 750</u> 119 339	<u>130 430</u> 125 270	<u>129 731</u> 119 339	<u>131 444</u> 119 339
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>135 837</u> 131 135	<u>139 163</u> 131 135	<u>145 673</u> 131 135	<u>166 536</u> 160 953	<u>141 659</u> 131 135	<u>143 370</u> 131 135
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>120 728</u> 116 115	<u>123 973</u> 116 115	<u>130 493</u> 116 115	<u>151 876</u> 146 461	<u>126 473</u> 116 115	<u>128 186</u> 116 115
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>122 998</u> 118 616	<u>126 447</u> 118 616	<u>132 910</u> 118 616	<u>164 323</u> 158 791	<u>128 925</u> 118 616	<u>130 623</u> 118 616
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>123 550</u> 115 785
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>116 709</u> 109 174
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>124 496</u> 116 719
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>118 923</u> 111 221
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>127 157</u> 119 339
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>139 087</u> 131 135
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>123 897</u> 116 115
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>126 372</u> 118 616
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>239 135</u> 233 517	<u>255 259</u> 222 141	<u>126 851</u> 122 564	<u>240 236</u> 233 517	<u>251 915</u> 222 141	<u>243 508</u> 233 517

222-203.

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>8 188</u> 8 036	<u>8 036</u> 7 323	<u>7 626</u> 7 323	<u>8 210</u> 8 036	<u>7 970</u> 7 323	<u>8 274</u> 8 036
222-203-0102	5.2		1	45	<u>3 761</u> 3 656					
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>9 111</u> 8 929	<u>8 096</u> 7 187	<u>7 542</u> 7 187	<u>9 140</u> 8 929	<u>8 007</u> 7 187	<u>9 228</u> 8 929
222-203-0104	6.2		1	90	<u>10 039</u> 9 821	<u>9 734</u> 8 543	<u>8 996</u> 8 543	<u>10 079</u> 9 821	<u>9 615</u> 8 543	<u>10 195</u> 9 821
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 992</u> 10 714	<u>11 385</u> 9 673	<u>10 287</u> 9 673	<u>11 050</u> 10 714	<u>11 208</u> 9 673	<u>11 224</u> 10 714
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 084</u> 11 607	<u>19 801</u> 15 282	<u>15 741</u> 15 282	<u>12 216</u> 11 607	<u>19 400</u> 15 282	<u>12 607</u> 11 607
222-203-0400	949-92	2								

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>128 874</u> 122 564	<u>256 250</u> 222 141	<u>131 491</u> 122 564	<u>132 689</u> 122 564	<u>245 014</u> 233 696	<u>246 637</u> 233 517

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>7 684</u> 7 323	<u>8 055</u> 7 323	<u>7 731</u> 7 323	<u>7 790</u> 7 323	<u>9 317</u> 9 040	<u>8 336</u> 8 036
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 622</u> 7 187	<u>8 122</u> 7 187	<u>7 684</u> 7 187	<u>7 764</u> 7 187	<u>8 461</u> 8 136	<u>9 311</u> 8 929
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 102</u> 8 543	<u>9 769</u> 8 543	<u>9 185</u> 8 543	<u>9 291</u> 8 543	<u>10 366</u> 9 944	<u>10 306</u> 9 821
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 444</u> 9 673	<u>11 438</u> 9 673	<u>10 568</u> 9 673	<u>10 726</u> 9 673	<u>11 429</u> 10 848	<u>11 389</u> 10 714
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>16 006</u> 15 282	<u>19 919</u> 15 282	<u>16 324</u> 15 282	<u>16 462</u> 15 282	<u>16 753</u> 15 093	<u>12 982</u> 11 607
222-203-0400	949-92	2								

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>239 619</u> 233 517	<u>242 848</u> 233 517	<u>249 433</u> 233 517	<u>127 730</u> 122 564	<u>245 372</u> 233 517	<u>247 103</u> 233 517

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>8 188</u> 8 036	<u>8 261</u> 8 036	<u>8 391</u> 8 036	<u>7 605</u> 7 323	<u>8 311</u> 8 036	<u>8 345</u> 8 036
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>9 111</u> 8 929	<u>9 210</u> 8 929	<u>9 386</u> 8 929	<u>7 514</u> 7 187	<u>9 277</u> 8 929	<u>9 323</u> 8 929
222-203-0104	6.2		1	90	<u>10 039</u> 9 821	<u>10 172</u> 9 821	<u>10 406</u> 9 821	<u>8 958</u> 8 543	<u>10 261</u> 9 821	<u>10 323</u> 9 821
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 992</u> 10 714	<u>11 189</u> 10 714	<u>11 537</u> 10 714	<u>10 230</u> 9 673	<u>11 322</u> 10 714	<u>11 414</u> 10 714
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 188</u> 11 607	<u>12 528</u> 11 607	<u>13 317</u> 11 607	<u>15 860</u> 15 282	<u>17 107</u> 15 093	<u>13 038</u> 11 607
222-203-0400	949-92	2								

222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>242 771</u> 233 517

222-203-0100	13015-2012				
222-203-0101	4.4		1	50	<u>8 260</u> 8 036
222-203-0102	5.2		1	45	
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>9 208</u> 8 929
222-203-0104	6.2		1	90	<u>10 169</u> 9 821
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 185</u> 10 714
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 519</u> 11 607
222-203-0400	949-92	2			

8.04-08-2023

222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>8 220</u> 7 839					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>9 174</u> 8 720	<u>12 875</u> 9 134	<u>10 301</u> 9 134	<u>9 310</u> 8 720	<u>12 460</u> 9 134	<u>9 716</u> 8 720
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>7 644</u> 7 264					

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 770</u> 4 613	<u>4 457</u> 4 304	<u>4 918</u> 4 760	<u>4 809</u> 4 613	<u>4 703</u> 4 304	<u>4 927</u> 4 613
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 701</u> 20 955	<u>24 312</u> 18 901	<u>20 672</u> 18 901	<u>21 894</u> 20 955	<u>23 725</u> 18 901	<u>22 468</u> 20 955
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 073</u> 12 294					

222-302. ,

222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 669</u> 9 134	<u>12 998</u> 9 134	<u>10 961</u> 9 134	<u>11 330</u> 9 134	<u>10 173</u> 9 009	<u>10 105</u> 8 720
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329						

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 991</u> 4 760	<u>5 028</u> 4 304	<u>5 085</u> 4 760	<u>5 128</u> 4 760	<u>4 824</u> 4 430	<u>5 040</u> 4 613
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 193</u> 18 901	<u>24 486</u> 18 901	<u>21 605</u> 18 901	<u>22 127</u> 18 901	<u>21 497</u> 19 766	<u>23 017</u> 20 955
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

				,						
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{9\,227}{8\,720}$	$\frac{9\,634}{8\,720}$	$\frac{10\,452}{8\,720}$	$\frac{10\,168}{9\,134}$	$\frac{9\,948}{8\,720}$	$\frac{10\,163}{8\,720}$
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329						

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,770}{4\,613}$	$\frac{4\,903}{4\,613}$	$\frac{5\,140}{4\,613}$	$\frac{4\,950}{4\,760}$	$\frac{4\,994}{4\,613}$	$\frac{5\,056}{4\,613}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{21\,802}{20\,955}$	$\frac{22\,352}{20\,955}$	$\frac{23\,508}{20\,955}$	$\frac{20\,484}{18\,901}$	$\frac{22\,795}{20\,955}$	$\frac{23\,099}{20\,955}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

				,	
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>9 625</u> 8 720
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	

				,	
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 901</u> 4 613
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 339</u> 20 955
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>30 479</u> 28 784					
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>33 091</u> 31 251					
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>33 964</u> 32 076					
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>37 447</u> 35 365					
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>41 800</u> 39 476					
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>62 014</u> 59 821	<u>75 747</u> 57 869	<u>66 937</u> 64 686	<u>62 591</u> 59 821	<u>73 995</u> 57 869	<u>64 305</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>45 284</u> 42 766					
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>66 643</u> 64 286	<u>82 542</u> 65 089	<u>70 861</u> 65 089	<u>67 264</u> 64 286	<u>80 659</u> 65 089	<u>69 107</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>163 553</u> 158 776	<u>174 224</u> 169 913	<u>168 488</u> 158 776	<u>164 676</u> 158 776	<u>185 976</u> 174 044	<u>168 013</u> 158 776

222-303.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875						
222-302-0103	24.13-6		1	950						
222-302-0105	27.12-5		1	975						
222-302-0106	27.13-6		1	1075						
222-302-0108	33.12-5		1	1200						
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>67 996</u> 64 686	<u>76 266</u> 57 869	<u>69 367</u> 64 686	<u>69 994</u> 64 686	<u>66 241</u> 60 569	<u>65 943</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5		1	1300						
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>72 532</u> 65 089	<u>83 101</u> 65 089	<u>73 856</u> 65 089	<u>75 531</u> 65 089	<u>71 188</u> 65 089	<u>70 869</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 154</u> 158 776	<u>195 192</u> 174 044	<u>174 911</u> 158 776	<u>176 086</u> 158 776	<u>169 710</u> 158 776	<u>171 203</u> 158 776

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875						
222-302-0103	24.13-6		1	950						
222-302-0105	27.12-5		1	975						
222-302-0106	27.13-6		1	1075						
222-302-0108	33.12-5		1	1200						
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>62 470</u> 59 821	<u>63 959</u> 59 821	<u>67 407</u> 59 821	<u>67 397</u> 64 686	<u>65 281</u> 59 821	<u>66 187</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5		1	1300						
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>67 134</u> 64 286	<u>68 735</u> 64 286	<u>72 444</u> 64 286	<u>70 257</u> 65 089	<u>70 156</u> 64 286	<u>71 131</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>163 553</u> 158 776	<u>167 339</u> 158 776	<u>174 054</u> 158 776	<u>167 966</u> 158 776	<u>169 913</u> 158 776	<u>171 678</u> 158 776

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

222-302-0100	961-93				
222-302-0102	24.12-5		1	875	
222-302-0103	24.13-6		1	950	
222-302-0105	27.12-5		1	975	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	
222-302-0108	33.12-5		1	1200	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>63 918</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5		1	1300	
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>68 691</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 261</u> 158 776

--	--	--	--	--	--

222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>174 647</u> 170 326	<u>200 310</u> 168 603	<u>179 816</u> 168 603	<u>175 983</u> 170 326	<u>197 005</u> 168 603	<u>179 201</u> 170 326

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>10 988</u> 10 714	<u>10 694</u> 9 040	<u>9 629</u> 9 040	<u>11 044</u> 10 714	<u>10 523</u> 9 040	<u>11 212</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 649</u> 7 761					
225-101-0103	7-9		1	380	<u>9 495</u> 9 040	<u>13 500</u> 9 040	<u>10 384</u> 9 040	<u>9 698</u> 9 040	<u>13 035</u> 9 040	<u>10 187</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 099</u> 12 723	<u>10 374</u> 10 031	<u>11 898</u> 11 537	<u>13 186</u> 12 723	<u>10 915</u> 10 031	<u>13 444</u> 12 723
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 902</u> 14 286	<u>16 154</u> 15 522	<u>16 024</u> 15 394	<u>16 884</u> 16 071	<u>17 235</u> 15 522	<u>17 401</u> 16 071
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 932</u> 16 071	<u>21 098</u> 20 188	<u>22 675</u> 21 746	<u>19 904</u> 18 750	<u>22 719</u> 20 188	<u>20 680</u> 18 750

222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>182 748</u> 168 603	<u>201 289</u> 168 603	<u>185 071</u> 168 603	<u>188 009</u> 168 603	<u>180 390</u> 168 603	<u>182 174</u> 170 326

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 781</u> 9 040	<u>10 745</u> 9 040	<u>9 902</u> 9 040	<u>10 055</u> 9 040	<u>7 976</u> 7 768	<u>11 373</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 868</u> 9 040	<u>13 686</u> 9 040	<u>11 268</u> 9 040	<u>11 454</u> 9 040	<u>10 481</u> 9 040	<u>10 639</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>12 058</u> 11 537	<u>11 629</u> 10 031	<u>12 264</u> 11 537	<u>12 359</u> 11 537	<u>9 664</u> 9 375	<u>13 692</u> 12 723
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 344</u> 15 394	<u>18 664</u> 15 522	<u>16 757</u> 15 394	<u>16 947</u> 15 394	<u>13 815</u> 13 304	<u>17 896</u> 16 071
225-101-0106	10-9		1	600	<u>23 155</u> 21 746	<u>24 862</u> 20 188	<u>23 776</u> 21 746	<u>24 060</u> 21 746	<u>17 696</u> 16 964	<u>21 422</u> 18 750

222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>174 647</u> 170 326	<u>178 391</u> 170 326	<u>184 830</u> 170 326	<u>178 758</u> 168 603	<u>180 972</u> 170 326	<u>182 616</u> 170 326

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>10 988</u> 10 714	<u>11 178</u> 10 714	<u>11 517</u> 10 714	<u>9 574</u> 9 040	<u>11 308</u> 10 714	<u>11 397</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380	<u>9 495</u> 9 040	<u>10 064</u> 9 040	<u>11 043</u> 9 040	<u>10 230</u> 9 040	<u>10 456</u> 9 040	<u>10 706</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 099</u> 12 723	<u>13 392</u> 12 723	<u>13 913</u> 12 723	<u>11 967</u> 11 537	<u>13 592</u> 12 723	<u>13 728</u> 12 723
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 710</u> 16 071	<u>17 297</u> 16 071	<u>18 338</u> 16 071	<u>16 163</u> 15 394	<u>17 696</u> 16 071	<u>17 969</u> 16 071
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 643</u> 18 750	<u>20 523</u> 18 750	<u>22 085</u> 18 750	<u>22 884</u> 21 746	<u>21 122</u> 18 750	<u>21 533</u> 18 750

8.04-08-2023

286

222-303-0100	13015-2012	3			
222-303-0101		3	1	2500	<u>178 321</u> 170 326

225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>11 174</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 053</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 386</u> 12 723
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 284</u> 16 071
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 505</u> 18 750

225-101-0107	13-9		1	750	<u>28 878</u> 19 978	<u>25 679</u> 24 549	<u>30 806</u> 19 978	<u>29 043</u> 19 978	<u>27 705</u> 24 549	<u>26 969</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 710</u> 18 750	<u>21 712</u> 20 729	<u>26 002</u> 24 968	<u>22 708</u> 21 429	<u>23 495</u> 20 729	<u>23 561</u> 21 429
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 702</u> 22 321	<u>28 049</u> 26 616	<u>36 707</u> 35 171	<u>26 397</u> 24 554	<u>30 751</u> 26 616	<u>27 690</u> 24 554
225-101-0110	20-6		1	980	<u>25 487</u> 24 107	<u>34 104</u> 32 621	<u>35 639</u> 34 138	<u>31 787</u> 29 911	<u>36 752</u> 32 621	<u>33 055</u> 29 911
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>35 080</u> 33 036	<u>46 403</u> 44 225	<u>50 591</u> 48 363	<u>41 597</u> 38 839	<u>50 402</u> 44 225	<u>43 511</u> 38 839
225-101-0114	15-3		1	320	<u>17 177</u> 13 150	<u>13 599</u> 13 086	<u>15 904</u> 15 363	<u>18 401</u> 13 150	<u>14 464</u> 13 086	<u>19 670</u> 13 150
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>21 832</u> 16 561	<u>21 411</u> 19 425	<u>21 832</u> 19 841	<u>23 438</u> 16 561	<u>25 667</u> 19 425	<u>25 104</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>8 188</u> 8 036	<u>6 033</u> 5 317	<u>4 433</u> 4 326	<u>8 210</u> 8 036	<u>5 967</u> 5 317	<u>8 274</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>16 630</u> 15 938	<u>16 745</u> 16 052	<u>17 571</u> 16 868	<u>16 826</u> 15 938	<u>17 961</u> 16 052	<u>17 408</u> 15 938
225-101-0602	15		1	950	<u>22 969</u> 21 652	<u>35 601</u> 34 134	<u>24 418</u> 23 083	<u>23 383</u> 21 652	<u>38 168</u> 34 134	<u>24 611</u> 21 652
225-101-0603	20		1	1480	<u>36 435</u> 34 375	<u>66 440</u> 64 024	<u>50 168</u> 47 945	<u>37 079</u> 34 375	<u>70 439</u> 64 024	<u>38 993</u> 34 375

225-101-0107	13-9		1	750	<u>31 834</u> 19 978	<u>30 384</u> 24 549	<u>32 624</u> 19 978	<u>33 542</u> 19 978	<u>31 320</u> 19 978	<u>27 171</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>26 530</u> 24 968	<u>25 853</u> 20 729	<u>27 212</u> 24 968	<u>27 525</u> 24 968	<u>18 924</u> 18 125	<u>24 377</u> 21 429
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>37 506</u> 35 171	<u>34 323</u> 26 616	<u>38 540</u> 35 171	<u>39 014</u> 35 171	<u>24 735</u> 23 571	<u>28 927</u> 24 554
225-101-0110	20-6		1	980	<u>36 422</u> 34 138	<u>40 253</u> 32 621	<u>37 436</u> 34 138	<u>37 900</u> 34 138	<u>28 241</u> 27 054	<u>34 266</u> 29 911
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>51 775</u> 48 363	<u>55 689</u> 44 225	<u>53 305</u> 48 363	<u>54 006</u> 48 363	<u>35 639</u> 33 929	<u>45 341</u> 38 839
225-101-0114	15-3		1	320	<u>16 160</u> 15 363	<u>15 607</u> 13 086	<u>16 491</u> 15 363	<u>16 642</u> 15 363	<u>13 112</u> 12 679	<u>21 227</u> 13 150
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>23 092</u> 19 841	<u>31 294</u> 19 425	<u>24 721</u> 19 841	<u>25 467</u> 19 841	<u>24 924</u> 16 561	<u>27 148</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>4 473</u> 4 326	<u>6 053</u> 5 317	<u>4 525</u> 4 326	<u>4 549</u> 4 326	<u>2 664</u> 2 589	<u>8 336</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>17 931</u> 16 868	<u>19 569</u> 16 052	<u>18 396</u> 16 868	<u>18 610</u> 16 868	<u>13 859</u> 13 304	<u>17 964</u> 15 938
225-101-0602	15		1	950	<u>25 177</u> 23 083	<u>41 562</u> 34 134	<u>26 160</u> 23 083	<u>26 610</u> 23 083	<u>23 426</u> 22 321	<u>25 786</u> 21 652
225-101-0603	20		1	1480	<u>51 351</u> 47 945	<u>75 726</u> 64 024	<u>52 881</u> 47 945	<u>53 582</u> 47 945	<u>31 663</u> 30 000	<u>40 823</u> 34 375

225-101-0107	13-9		1	750	<u>28 841</u> 19 978	<u>30 255</u> 19 978	<u>26 528</u> 19 978	<u>30 457</u> 19 978	<u>28 933</u> 19 978	<u>28 511</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 420</u> 21 429	<u>23 389</u> 21 429	<u>25 107</u> 21 429	<u>26 231</u> 24 968	<u>24 047</u> 21 429	<u>24 499</u> 21 429
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>25 961</u> 24 554	<u>27 429</u> 24 554	<u>30 032</u> 24 554	<u>37 054</u> 35 171	<u>28 427</u> 24 554	<u>29 111</u> 24 554
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 361</u> 29 911	<u>32 799</u> 29 911	<u>35 349</u> 29 911	<u>35 979</u> 34 138	<u>33 777</u> 29 911	<u>34 447</u> 29 911
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>40 953</u> 38 839	<u>43 125</u> 38 839	<u>46 977</u> 38 839	<u>51 105</u> 48 363	<u>44 601</u> 38 839	<u>45 614</u> 38 839
225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 918</u> 13 150	<u>19 410</u> 13 150	<u>22 284</u> 13 150	<u>16 015</u> 15 363	<u>20 669</u> 13 150	<u>21 668</u> 13 150
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>18 868</u> 16 561	<u>24 764</u> 16 561	<u>28 536</u> 16 561	<u>22 379</u> 19 841	<u>26 415</u> 16 561	<u>27 726</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>8 188</u> 8 036	<u>8 261</u> 8 036	<u>8 391</u> 8 036	<u>4 451</u> 4 326	<u>8 311</u> 8 036	<u>8 345</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>16 630</u> 15 938	<u>17 290</u> 15 938	<u>18 461</u> 15 938	<u>17 727</u> 16 868	<u>17 739</u> 15 938	<u>18 047</u> 15 938
225-101-0602	15		1	950	<u>22 969</u> 21 652	<u>24 363</u> 21 652	<u>26 836</u> 21 652	<u>24 747</u> 23 083	<u>25 311</u> 21 652	<u>25 961</u> 21 652
225-101-0603	20		1	1480	<u>36 435</u> 34 375	<u>38 607</u> 34 375	<u>42 459</u> 34 375	<u>50 681</u> 47 945	<u>40 084</u> 34 375	<u>41 096</u> 34 375

225-101-0107	13-9		1	750	<u>30 402</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 369</u> 21 429
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>27 398</u> 24 554
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 769</u> 29 911
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>43 080</u> 38 839
225-101-0114	15-3		1	320	<u>18 003</u> 13 150
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>22 916</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>8 260</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>17 276</u> 15 938
225-101-0602	15		1	950	<u>24 334</u> 21 652
225-101-0603	20		1	1480	<u>38 562</u> 34 375

225-101-0605	10-1		1	250	<u>9 376</u> 9 040	<u>13 232</u> 9 565	<u>11 595</u> 11 182	<u>9 510</u> 9 040	<u>12 901</u> 9 565	<u>9 832</u> 9 040
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 826</u> 14 375	<u>14 190</u> 13 746	<u>13 926</u> 13 486	<u>14 935</u> 14 375	<u>14 865</u> 13 746	<u>15 258</u> 14 375
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 978</u> 32 201	<u>42 300</u> 32 201	<u>37 683</u> 36 488	<u>35 672</u> 32 201	<u>41 401</u> 32 201	<u>36 391</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>26 057</u> 25 000	<u>33 369</u> 32 225	<u>39 723</u> 38 504	<u>26 353</u> 25 000	<u>35 206</u> 32 225	<u>27 232</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>24 309</u> 23 438	<u>28 599</u> 22 148	<u>24 254</u> 22 148	<u>24 539</u> 23 438	<u>27 898</u> 22 148	<u>25 225</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>38 131</u> 36 161	<u>49 851</u> 32 380	<u>45 239</u> 43 185	<u>38 731</u> 36 161	<u>48 027</u> 32 380	<u>40 516</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 071</u> 55 323	<u>64 201</u> 61 921	<u>75 618</u> 55 323	<u>72 375</u> 55 323	<u>67 930</u> 61 921	<u>68 558</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>40 292</u> 35 602		<u>40 774</u> 34 184	<u>41 455</u> 35 602		<u>41 403</u> 34 741
225-101-0620	10		1	800	<u>35 226</u> 33 929		<u>110 651</u> 104 622	<u>35 574</u> 33 929		<u>36 609</u> 33 929
225-101-0621	6		1	2260	<u>147 087</u> 142 857	<u>159 320</u> 131 083	<u>140 793</u> 131 083	<u>148 071</u> 142 857	<u>156 332</u> 131 083	<u>150 994</u> 142 857
225-101-0622	10		1	2480	<u>94 803</u> 84 885					

225-102.

225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 795</u> 11 182	<u>13 330</u> 9 565	<u>12 053</u> 11 182	<u>12 171</u> 11 182	<u>14 135</u> 13 750	<u>10 129</u> 9 040
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 126</u> 13 486	<u>15 758</u> 13 746	<u>14 384</u> 13 486	<u>14 503</u> 13 486	<u>15 479</u> 14 464	<u>15 567</u> 14 375
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>38 227</u> 36 488	<u>42 567</u> 32 201	<u>38 930</u> 36 488	<u>39 252</u> 36 488	<u>35 296</u> 34 286	<u>37 273</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 267</u> 38 504	<u>37 635</u> 32 225	<u>40 970</u> 38 504	<u>41 293</u> 38 504	<u>23 330</u> 20 792	<u>28 073</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>24 875</u> 22 148	<u>28 806</u> 22 148	<u>25 368</u> 22 148	<u>25 991</u> 22 148	<u>24 655</u> 22 600	<u>25 880</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>46 343</u> 43 185	<u>50 392</u> 32 380	<u>47 770</u> 43 185	<u>48 423</u> 43 185	<u>53 622</u> 51 786	<u>42 223</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>77 510</u> 55 323	<u>72 859</u> 61 921	<u>78 963</u> 55 323	<u>80 652</u> 55 323	<u>76 564</u> 55 323	<u>68 929</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>43 394</u> 35 602				<u>42 333</u> 35 484	<u>42 574</u> 34 741
225-101-0620	10		1	800	<u>115 859</u> 108 960		<u>117 777</u> 110 553	<u>118 051</u> 110 553	<u>32 883</u> 29 833	<u>37 598</u> 33 929
225-101-0621	6		1	2260	<u>143 444</u> 131 083	<u>160 205</u> 131 083	<u>145 544</u> 131 083	<u>148 199</u> 131 083	<u>140 260</u> 131 083	<u>153 789</u> 142 857
225-101-0622	10		1	2480						

225-101-0605	10-1		1	250	<u>9 376</u> 9 040	<u>9 751</u> 9 040	<u>10 395</u> 9 040	<u>11 681</u> 11 182	<u>10 009</u> 9 040	<u>10 173</u> 9 040
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 826</u> 14 375	<u>15 193</u> 14 375	<u>15 843</u> 14 375	<u>14 013</u> 13 486	<u>15 442</u> 14 375	<u>15 613</u> 14 375
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 698</u> 32 201	<u>36 244</u> 32 201	<u>37 872</u> 32 201	<u>37 919</u> 36 488	<u>36 957</u> 32 201	<u>37 523</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>26 057</u> 25 000	<u>27 055</u> 25 000	<u>28 825</u> 25 000	<u>39 960</u> 38 504	<u>27 733</u> 25 000	<u>28 199</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>24 309</u> 23 438	<u>25 086</u> 23 438	<u>26 466</u> 23 438	<u>24 029</u> 22 148	<u>25 615</u> 23 438	<u>25 978</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>38 131</u> 36 161	<u>40 156</u> 36 161	<u>43 748</u> 36 161	<u>45 718</u> 43 185	<u>41 533</u> 36 161	<u>42 477</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 003</u> 55 323	<u>74 605</u> 55 323	<u>67 747</u> 55 323	<u>74 976</u> 55 323	<u>72 172</u> 55 323	<u>71 395</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>40 659</u> 35 602	<u>42 248</u> 35 602	<u>43 221</u> 34 741	<u>41 791</u> 35 602	<u>42 780</u> 34 741	<u>44 102</u> 34 741
225-101-0620	10		1	800	<u>35 226</u> 33 929	<u>36 400</u> 33 929	<u>38 482</u> 33 929	<u>114 791</u> 108 960	<u>37 198</u> 33 929	<u>37 746</u> 33 929
225-101-0621	6		1	2260	<u>147 087</u> 142 857	<u>150 404</u> 142 857	<u>156 286</u> 142 857	<u>139 836</u> 131 083	<u>152 659</u> 142 857	<u>154 205</u> 142 857
225-101-0622	10		1	2480						

225-101-0605	10-1		1	250	<u>9 744</u> 9 040
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 185</u> 14 375
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 446</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>27 034</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>25 070</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>40 114</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 875</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>41 579</u> 35 484
225-101-0620	10		1	800	<u>36 376</u> 33 929
225-101-0621	6		1	2260	<u>150 335</u> 142 857
225-101-0622	10		1	2480	

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>163 963</u> 147 248					
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>244 789</u> 219 889					
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>326 092</u> 292 998					
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>196 620</u> 176 564					
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>295 081</u> 264 996					
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>394 615</u> 354 477					
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>211 220</u> 187 878					
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>353 609</u> 317 875					
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>474 441</u> 426 438					
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>280 957</u> 250 848					
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>414 027</u> 369 009					
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>490 250</u> 431 437					

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0132	6.201		1	4500						
225-102-0133	6.302		1	6700						
225-102-0134	6.403		1	8900						
225-102-0135	7.201		1	5400						
225-102-0136	7.302		1	8100						
225-102-0137	7.403		1	10800						
225-102-0138	8.201		1	6400						
225-102-0139	8.302		1	9600						
225-102-0140	8.403		1	12900						
225-102-0141	9.201		1	8200						
225-102-0142	9.302		1	12300						
225-102-0143	9.403		1	16400						

				,						
225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0132	6.201		1	4500						
225-102-0133	6.302		1	6700						
225-102-0134	6.403		1	8900						
225-102-0135	7.201		1	5400						
225-102-0136	7.302		1	8100						
225-102-0137	7.403		1	10800						
225-102-0138	8.201		1	6400						
225-102-0139	8.302		1	9600						
225-102-0140	8.403		1	12900						
225-102-0141	9.201		1	8200						
225-102-0142	9.302		1	12300						
225-102-0143	9.403		1	16400						

225-102-0100	20 13015-2012				
225-102-0132	6.201		1	4500	
225-102-0133	6.302		1	6700	
225-102-0134	6.403		1	8900	
225-102-0135	7.201		1	5400	
225-102-0136	7.302		1	8100	
225-102-0137	7.403		1	10800	
225-102-0138	8.201		1	6400	
225-102-0139	8.302		1	9600	
225-102-0140	8.403		1	12900	
225-102-0141	9.201		1	8200	
225-102-0142	9.302		1	12300	
225-102-0143	9.403		1	16400	

225-102-0144	10.201		1	10200	<u>371 815</u> 333 924					
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>563 598</u> 506 947					
225-102-0146	1		1	1000	<u>32 874</u> 29 155	<u>43 642</u> 29 155	<u>40 123</u> 38 547	<u>33 894</u> 29 155	<u>42 320</u> 29 155	<u>34 952</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>49 059</u> 43 484	<u>65 211</u> 43 484	<u>60 052</u> 57 690	<u>50 589</u> 43 484	<u>63 228</u> 43 484	<u>52 175</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>24 625</u> 21 989	<u>32 162</u> 21 989	<u>30 104</u> 28 977	<u>25 339</u> 21 989	<u>31 237</u> 21 989	<u>26 079</u> 21 989

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>18 662</u> 18 080	<u>32 048</u> 25 967	<u>31 977</u> 31 158	<u>18 875</u> 18 080	<u>31 519</u> 25 967	<u>19 390</u> 18 080
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>46 811</u> 44 356	<u>52 195</u> 44 356	<u>52 687</u> 51 513	<u>47 321</u> 44 356	<u>51 534</u> 44 356	<u>47 850</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>53 231</u> 49 420	<u>62 923</u> 49 420	<u>60 794</u> 59 083	<u>54 149</u> 49 420	<u>61 733</u> 49 420	<u>55 101</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>54 355</u> 49 906	<u>66 200</u> 49 906	<u>61 503</u> 59 563	<u>55 477</u> 49 906	<u>64 745</u> 49 906	<u>56 640</u> 49 906

225-102-0144	10.201		1	10200						
225-102-0145	10.302		1	15200						
225-102-0146	1		1	1000	<u>40 923</u> 38 547	<u>44 034</u> 29 155	<u>41 957</u> 38 547	<u>42 430</u> 38 547	<u>34 838</u> 29 155	<u>36 249</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>61 251</u> 57 690	<u>65 798</u> 43 484	<u>62 803</u> 57 690	<u>63 513</u> 57 690	<u>52 004</u> 43 484	<u>54 121</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>30 663</u> 28 977	<u>32 437</u> 21 989	<u>31 387</u> 28 977	<u>31 719</u> 28 977	<u>25 999</u> 21 989	<u>26 987</u> 21 989

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>32 297</u> 31 158	<u>32 205</u> 25 967	<u>32 711</u> 31 158	<u>32 900</u> 31 158	<u>28 526</u> 25 967	<u>19 866</u> 18 080
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>53 087</u> 51 513	<u>52 391</u> 44 356	<u>53 604</u> 51 513	<u>53 841</u> 51 513	<u>47 793</u> 44 356	<u>48 499</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>61 513</u> 59 083	<u>63 275</u> 49 420	<u>62 444</u> 59 083	<u>62 871</u> 59 083	<u>54 998</u> 49 420	<u>56 269</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>62 382</u> 59 563	<u>66 630</u> 49 906	<u>63 520</u> 59 563	<u>64 041</u> 59 563	<u>56 514</u> 49 906	<u>58 067</u> 49 906

225-102-0144	10.201		1	10200						
225-102-0145	10.302		1	15200						
225-102-0146	1		1	1000	<u>30 992</u> 29 155	<u>34 736</u> 29 155	<u>37 131</u> 29 155	<u>40 470</u> 38 547	<u>35 784</u> 29 155	<u>36 617</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>46 236</u> 43 484	<u>51 851</u> 43 484	<u>55 443</u> 43 484	<u>60 573</u> 57 690	<u>53 424</u> 43 484	<u>54 672</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>23 307</u> 21 989	<u>25 928</u> 21 989	<u>27 604</u> 21 989	<u>30 347</u> 28 977	<u>26 662</u> 21 989	<u>27 244</u> 21 989

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>18 662</u> 18 080	<u>19 261</u> 18 080	<u>20 291</u> 18 080	<u>32 116</u> 31 158	<u>19 674</u> 18 080	<u>19 937</u> 18 080
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>45 870</u> 44 356	<u>47 742</u> 44 356	<u>48 939</u> 44 356	<u>52 861</u> 51 513	<u>48 266</u> 44 356	<u>48 682</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>51 537</u> 49 420	<u>54 907</u> 49 420	<u>57 062</u> 49 420	<u>61 106</u> 59 083	<u>55 850</u> 49 420	<u>56 599</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>52 284</u> 49 906	<u>56 402</u> 49 906	<u>59 037</u> 49 906	<u>61 885</u> 59 563	<u>57 556</u> 49 906	<u>58 471</u> 49 906

225-102-0144	10.201		1	10200	
225-102-0145	10.302		1	15200	
225-102-0146	1		1	1000	<u>33 563</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>50 091</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>25 107</u> 21 989

225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>19 249</u> 18 080
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>47 155</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>53 851</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>55 112</u> 49 906

225-104-0126	4-200		1	2100	<u>107 404</u> 98 841	<u>130 017</u> 98 841	<u>121 922</u> 118 166	<u>109 546</u> 98 841	<u>127 241</u> 98 841	<u>111 768</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>111 657</u> 103 010	<u>134 270</u> 103 010	<u>125 841</u> 122 039	<u>113 799</u> 103 010	<u>131 494</u> 103 010	<u>116 020</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>222 322</u> 205 048	<u>267 548</u> 205 048	<u>250 712</u> 243 119	<u>226 606</u> 205 048	<u>261 996</u> 205 048	<u>231 048</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>70 270</u> 57 780	<u>66 751</u> 64 860	<u>72 841</u> 57 780	<u>70 490</u> 57 780	<u>69 453</u> 64 860	<u>67 724</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>96 800</u> 86 478					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>126 772</u> 102 062	<u>116 242</u> 112 663	<u>131 912</u> 102 062	<u>127 212</u> 102 062	<u>121 646</u> 112 663	<u>121 680</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>58 895</u> 54 050	<u>71 817</u> 54 050	<u>67 241</u> 65 123	<u>60 119</u> 54 050	<u>70 231</u> 54 050	<u>61 388</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>116 159</u> 103 773					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>80 864</u> 77 746	<u>142 643</u> 107 129	<u>133 510</u> 129 287	<u>82 147</u> 77 746	<u>139 470</u> 107 129	<u>85 236</u> 77 746
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>148 425</u> 132 598					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>199 498</u> 178 177					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>97 704</u> 86 241					

225-104-0126	4-200		1	2100	<u>123 601</u> 118 166	<u>130 840</u> 98 841	<u>125 773</u> 118 166	<u>126 767</u> 118 166	<u>111 528</u> 98 841	<u>114 492</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>127 520</u> 122 039	<u>135 093</u> 103 010	<u>129 692</u> 122 039	<u>130 687</u> 122 039	<u>115 780</u> 103 010	<u>118 745</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>254 069</u> 243 119	<u>269 193</u> 205 048	<u>258 413</u> 243 119	<u>260 403</u> 243 119	<u>230 568</u> 205 048	<u>236 498</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>74 211</u> 57 780	<u>73 026</u> 64 860	<u>75 264</u> 57 780	<u>76 488</u> 57 780	<u>73 526</u> 57 780	<u>67 994</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>134 654</u> 102 062	<u>128 791</u> 112 663	<u>136 759</u> 102 062	<u>139 207</u> 102 062	<u>133 283</u> 102 062	<u>122 218</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>68 200</u> 65 123	<u>72 287</u> 54 050	<u>69 441</u> 65 123	<u>70 009</u> 65 123	<u>61 251</u> 54 050	<u>62 945</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>135 428</u> 129 287	<u>143 583</u> 107 129	<u>137 911</u> 129 287	<u>139 047</u> 129 287	<u>121 511</u> 107 129	<u>88 090</u> 77 746
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						

225-104-0126	4-200		1	2100	<u>103 452</u> 98 841	<u>111 313</u> 98 841	<u>116 343</u> 98 841	<u>122 651</u> 118 166	<u>113 515</u> 98 841	<u>115 263</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>107 705</u> 103 010	<u>115 566</u> 103 010	<u>120 596</u> 103 010	<u>126 570</u> 122 039	<u>117 768</u> 103 010	<u>119 516</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>214 418</u> 205 048	<u>230 140</u> 205 048	<u>240 199</u> 205 048	<u>252 170</u> 243 119	<u>234 544</u> 205 048	<u>238 040</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>70 221</u> 57 780	<u>72 106</u> 57 780	<u>67 137</u> 57 780	<u>72 375</u> 57 780	<u>70 344</u> 57 780	<u>69 781</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>126 674</u> 102 062	<u>130 444</u> 102 062	<u>120 505</u> 102 062	<u>130 982</u> 102 062	<u>126 918</u> 102 062	<u>125 792</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>56 637</u> 54 050	<u>61 129</u> 54 050	<u>64 003</u> 54 050	<u>67 657</u> 65 123	<u>62 387</u> 54 050	<u>63 386</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>80 864</u> 77 746	<u>84 459</u> 77 746	<u>90 640</u> 77 746	<u>134 343</u> 129 287	<u>86 936</u> 77 746	<u>88 515</u> 77 746
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						

225-104-0126	4-200		1	2100	<u>108 850</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>113 103</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>225 213</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>72 302</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500	
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>130 835</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>59 721</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>84 391</u> 77 746
225-104-0210	3.150		1	2300	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	

225-104-0214	4.150		1	2600	<u>167 787</u> 149 896					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>182 273</u> 159 043					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>105 760</u> 91 893					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>116 590</u> 106 924	<u>142 433</u> 106 924	<u>133 058</u> 128 840	<u>119 038</u> 106 924	<u>139 261</u> 106 924	<u>121 576</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>232 189</u> 212 876	<u>283 876</u> 212 876	<u>265 145</u> 256 721	<u>237 085</u> 212 876	<u>277 531</u> 212 876	<u>242 162</u> 212 876
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>252 056</u> 228 581					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>315 251</u> 281 552					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>424 626</u> 379 234					
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>237 033</u> 209 921					
225-104-0238	19.100		1	1000			<u>58 274</u> 56 483			
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>101 478</u> 85 301	<u>96 557</u> 93 213	<u>113 149</u> 109 607	<u>102 718</u> 85 301	<u>101 962</u> 93 213	<u>101 009</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>82 885</u> 77 359					

225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>134 977</u> 128 840	<u>143 373</u> 106 924	<u>137 459</u> 128 840	<u>138 596</u> 128 840	<u>121 302</u> 106 924	<u>124 690</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>268 982</u> 256 721	<u>285 756</u> 212 876	<u>273 947</u> 256 721	<u>276 220</u> 256 721	<u>241 614</u> 212 876	<u>248 390</u> 212 876
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0238	19.100		1	1000	<u>59 074</u> 56 483		<u>60 108</u> 56 483	<u>60 581</u> 56 483		
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>114 748</u> 109 607	<u>109 106</u> 93 213	<u>116 816</u> 109 607	<u>117 764</u> 109 607	<u>106 697</u> 85 301	<u>102 576</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						

225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>112 073</u> 106 924	<u>121 057</u> 106 924	<u>126 805</u> 106 924	<u>133 891</u> 128 840	<u>123 574</u> 106 924	<u>125 571</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>223 156</u> 212 876	<u>241 124</u> 212 876	<u>252 620</u> 212 876	<u>266 811</u> 256 721	<u>246 157</u> 212 876	<u>250 152</u> 212 876
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0238	19.100		1	1000				<u>58 621</u> 56 483		
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>99 547</u> 85 301	<u>105 175</u> 85 301	<u>102 601</u> 85 301	<u>113 843</u> 109 607	<u>104 461</u> 85 301	<u>104 730</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						

225-104-0214	4.150		1	2600	
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0217	5.100		1	2100	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>118 242</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>235 494</u> 212 876
225-104-0225	7.100		1	3300	
225-104-0226	7.150		1	4900	
225-104-0227	7.200		1	6600	
225-104-0232	9.100		1	4000	
225-104-0238	19.100		1	1000	
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>104 198</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>117 956</u> 109 943					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>124 523</u> 114 394	<u>151 443</u> 114 394	<u>142 615</u> 138 174	<u>127 073</u> 114 394	<u>148 138</u> 114 394	<u>129 717</u> 114 394
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>237 744</u> 221 382					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>135 207</u> 124 456					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>207 781</u> 191 707					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>245 831</u> 224 510					
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>419 619</u> 385 892					
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>142 180</u> 127 767					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>247 372</u> 219 737					
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>120 471</u> 109 906					

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>144 614</u> 138 174	<u>152 422</u> 114 394	<u>147 200</u> 138 174	<u>148 384</u> 138 174	<u>129 431</u> 114 394	<u>132 961</u> 114 394
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>119 818</u> 114 394	<u>129 176</u> 114 394	<u>135 164</u> 114 394	<u>143 483</u> 138 174	<u>131 798</u> 114 394	<u>133 879</u> 114 394
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>126 244</u> 114 394
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	
225-104-0305	11-170		1	2700	
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	
225-104-0312	14-170		1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	
225-104-0406	17-170		1	4900	
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	

225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>71 169</u> 68 705	<u>121 872</u> 118 446	<u>120 213</u> 116 808	<u>72 131</u> 68 705	<u>126 735</u> 118 446	<u>74 448</u> 68 705
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>149 090</u> 136 517					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>136 628</u> 124 299					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>154 511</u> 140 384					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>306 270</u> 278 070					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>207 077</u> 190 472					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>161 338</u> 149 564	<u>191 489</u> 149 564	<u>180 083</u> 174 868	<u>164 194</u> 149 564	<u>187 787</u> 149 564	<u>167 155</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>185 475</u> 171 998	<u>219 933</u> 171 998	<u>207 159</u> 201 182	<u>188 739</u> 171 998	<u>215 703</u> 171 998	<u>192 124</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>435 260</u> 395 845					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>283 630</u> 258 769					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>544 075</u> 494 807					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>186 550</u> 158 065	<u>143 355</u> 137 805	<u>215 313</u> 208 910	<u>188 721</u> 158 065	<u>152 812</u> 137 805	<u>185 731</u> 158 065
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>501 182</u> 457 580					

225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>121 653</u> 116 808	<u>133 165</u> 118 446	<u>123 514</u> 116 808	<u>124 367</u> 116 808	<u>122 362</u> 102 589	<u>76 589</u> 68 705
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>182 322</u> 174 868	<u>192 585</u> 149 564	<u>185 218</u> 174 868	<u>186 544</u> 174 868	<u>166 836</u> 149 564	<u>170 788</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>209 717</u> 201 182	<u>221 187</u> 171 998	<u>213 027</u> 201 182	<u>214 542</u> 201 182	<u>191 758</u> 171 998	<u>196 276</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>218 111</u> 208 910	<u>165 316</u> 137 805	<u>221 731</u> 208 910	<u>223 389</u> 208 910	<u>195 684</u> 158 065	<u>188 473</u> 158 065
225-104-0520	10.200		1	7000						

225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>71 169</u> 68 705	<u>73 865</u> 68 705	<u>78 501</u> 68 705	<u>120 838</u> 116 808	<u>75 723</u> 68 705	<u>76 907</u> 68 705
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>156 069</u> 149 564	<u>166 550</u> 149 564	<u>173 256</u> 149 564	<u>181 055</u> 174 868	<u>169 486</u> 149 564	<u>171 816</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>179 453</u> 171 998	<u>191 432</u> 171 998	<u>199 096</u> 171 998	<u>208 269</u> 201 182	<u>194 787</u> 171 998	<u>197 451</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>183 171</u> 158 065	<u>193 021</u> 158 065	<u>188 516</u> 158 065	<u>216 528</u> 208 910	<u>191 771</u> 158 065	<u>192 243</u> 158 065
225-104-0520	10.200		1	7000						

225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>73 814</u> 68 705
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>163 266</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>187 678</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	
225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>191 311</u> 158 065
225-104-0520	10.200		1	7000	

8.04-08-2023

225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>248 230</u> 230 448	<u>293 456</u> 230 448	<u>276 841</u> 268 938	<u>252 514</u> 230 448	<u>287 904</u> 230 448	<u>256 956</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>403 432</u> 368 502					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>252 015</u> 233 543	<u>299 394</u> 233 543	<u>282 138</u> 273 953	<u>256 503</u> 233 543	<u>293 578</u> 233 543	<u>261 157</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>373 366</u> 338 060					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>788 908</u> 717 470					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>558 597</u> 510 009					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 060 946</u> 964 873					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>450 790</u> 412 036					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>546 308</u> 496 996					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>881 539</u> 816 004					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>557 718</u> 445 663	<u>538 509</u> 522 113	<u>562 398</u> 545 720	<u>559 722</u> 445 663	<u>563 097</u> 522 113	<u>534 550</u> 445 663
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>673 626</u> 629 667	<u>600 941</u> 582 815	<u>739 005</u> 719 242	<u>683 826</u> 629 667	<u>627 961</u> 582 815	<u>694 403</u> 629 667
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 014 888</u> 928 885					

225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>280 199</u> 268 938	<u>295 101</u> 230 448	<u>284 543</u> 268 938	<u>286 532</u> 268 938	<u>256 477</u> 230 448	<u>262 406</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>285 656</u> 273 953	<u>301 118</u> 233 543	<u>290 207</u> 273 953	<u>292 291</u> 273 953	<u>260 654</u> 233 543	<u>266 865</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>569 674</u> 545 720	<u>595 606</u> 522 113	<u>579 085</u> 545 720	<u>583 395</u> 545 720	<u>587 346</u> 445 663	<u>537 000</u> 445 663
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>747 000</u> 719 242	<u>663 685</u> 582 815	<u>757 342</u> 719 242	<u>762 078</u> 719 242	<u>693 261</u> 629 667	<u>707 378</u> 629 667
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						

225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>240 326</u> 230 448	<u>256 048</u> 230 448	<u>266 107</u> 230 448	<u>278 299</u> 268 938	<u>260 452</u> 230 448	<u>263 948</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>243 734</u> 233 543	<u>260 205</u> 233 543	<u>270 743</u> 233 543	<u>283 666</u> 273 953	<u>264 819</u> 233 543	<u>268 481</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>557 272</u> 445 663	<u>574 425</u> 445 663	<u>529 203</u> 445 663	<u>565 557</u> 545 720	<u>558 386</u> 445 663	<u>553 262</u> 445 663
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>654 807</u> 629 667	<u>692 241</u> 629 667	<u>716 190</u> 629 667	<u>742 476</u> 719 242	<u>702 726</u> 629 667	<u>711 050</u> 629 667
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						

225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>251 122</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>255 044</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	
225-104-0530	15.200		1	15600	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>576 207</u> 445 663
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>680 511</u> 629 667
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	

225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>156 627</u> 144 388					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>179 677</u> 164 574					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>246 957</u> 227 158					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>322 527</u> 297 386					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>396 713</u> 365 774					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>189 542</u> 170 374					
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>252 614</u> 227 947					
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>122 745</u> 105 441	<u>125 532</u> 121 734	<u>127 751</u> 123 926	<u>124 047</u> 105 441	<u>131 207</u> 121 734	<u>122 253</u> 105 441
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>181 695</u> 164 280					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>184 412</u> 170 341	<u>221 024</u> 170 341	<u>207 381</u> 201 182	<u>187 880</u> 170 341	<u>216 529</u> 170 341	<u>191 477</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>234 550</u> 198 740	<u>186 650</u> 179 596	<u>263 747</u> 255 779	<u>237 279</u> 198 740	<u>198 539</u> 179 596	<u>233 520</u> 198 740
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>293 689</u> 271 018	<u>352 914</u> 271 018	<u>331 463</u> 321 482	<u>299 299</u> 271 018	<u>345 644</u> 271 018	<u>305 117</u> 271 018

225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900						
225-104-0603	29 (104)		1	3700						
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>129 430</u> 123 926	<u>138 709</u> 121 734	<u>131 602</u> 123 926	<u>132 596</u> 123 926	<u>128 225</u> 105 441	<u>123 898</u> 105 441
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>210 099</u> 201 182	<u>222 356</u> 170 341	<u>213 616</u> 201 182	<u>215 226</u> 201 182	<u>191 088</u> 170 341	<u>195 888</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>267 265</u> 255 779	<u>214 257</u> 179 596	<u>271 815</u> 255 779	<u>273 899</u> 255 779	<u>246 033</u> 198 740	<u>236 967</u> 198 740
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>335 860</u> 321 482	<u>355 068</u> 271 018	<u>341 548</u> 321 482	<u>344 153</u> 321 482	<u>304 489</u> 271 018	<u>312 253</u> 271 018

225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900						
225-104-0603	29 (104)		1	3700						
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>120 717</u> 105 441	<u>126 627</u> 105 441	<u>123 924</u> 105 441	<u>128 480</u> 123 926	<u>125 877</u> 105 441	<u>126 160</u> 105 441
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>178 014</u> 170 341	<u>190 741</u> 170 341	<u>198 884</u> 170 341	<u>208 561</u> 201 182	<u>194 307</u> 170 341	<u>197 136</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>230 302</u> 198 740	<u>242 685</u> 198 740	<u>237 021</u> 198 740	<u>265 274</u> 255 779	<u>241 114</u> 198 740	<u>241 706</u> 198 740
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>283 339</u> 271 018	<u>303 928</u> 271 018	<u>317 100</u> 271 018	<u>333 372</u> 321 482	<u>309 695</u> 271 018	<u>314 272</u> 271 018

225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0602	28 (101)		1	2900	
225-104-0603	29 (104)		1	3700	
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>125 601</u> 105 441
225-104-0607	33 (102)		1	2600	
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>186 753</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>240 535</u> 198 740
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>297 476</u> 271 018

225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>485 630</u> 436 148					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>537 910</u> 457 137	<u>655 122</u> 636 464	<u>609 214</u> 591 100	<u>544 049</u> 457 137	<u>681 873</u> 636 464	<u>535 592</u> 457 137

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>72 397</u> 65 135	<u>92 857</u> 65 135	<u>85 054</u> 81 955	<u>74 335</u> 65 135	<u>90 345</u> 65 135	<u>76 345</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>36 405</u> 32 616	<u>47 173</u> 32 616	<u>42 631</u> 41 026	<u>37 425</u> 32 616	<u>45 851</u> 32 616	<u>38 483</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>54 369</u> 48 998	<u>69 444</u> 48 998	<u>63 909</u> 61 611	<u>55 797</u> 48 998	<u>67 594</u> 48 998	<u>57 278</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>103 284</u> 92 342	<u>134 512</u> 92 342	<u>122 512</u> 117 870	<u>106 242</u> 92 342	<u>130 679</u> 92 342	<u>109 310</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>52 287</u> 46 957	<u>67 362</u> 46 957	<u>61 868</u> 59 595	<u>53 715</u> 46 957	<u>65 511</u> 46 957	<u>55 196</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>77 446</u> 69 163	<u>101 136</u> 69 163	<u>91 760</u> 88 252	<u>79 690</u> 69 163	<u>98 228</u> 69 163	<u>82 017</u> 69 163

225-107.

225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>617 129</u> 591 100	<u>717 239</u> 636 464	<u>627 368</u> 591 100	<u>632 057</u> 591 100	<u>563 746</u> 457 137	<u>543 348</u> 457 137

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>86 573</u> 81 955	<u>93 601</u> 65 135	<u>88 538</u> 81 955	<u>89 438</u> 81 955	<u>76 128</u> 65 135	<u>78 810</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>43 431</u> 41 026	<u>47 565</u> 32 616	<u>44 465</u> 41 026	<u>44 939</u> 41 026	<u>38 368</u> 32 616	<u>39 780</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>65 028</u> 61 611	<u>69 993</u> 48 998	<u>66 476</u> 61 611	<u>67 139</u> 61 611	<u>57 118</u> 48 998	<u>59 094</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>124 831</u> 117 870	<u>135 648</u> 92 342	<u>127 830</u> 117 870	<u>129 204</u> 117 870	<u>108 979</u> 92 342	<u>113 073</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>62 988</u> 59 595	<u>67 910</u> 46 957	<u>64 436</u> 59 595	<u>65 099</u> 59 595	<u>55 036</u> 46 957	<u>57 012</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>93 519</u> 88 252	<u>101 998</u> 69 163	<u>95 794</u> 88 252	<u>96 836</u> 88 252	<u>81 766</u> 69 163	<u>84 872</u> 69 163

8.04-08-2023

225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>528 352</u> 457 137	<u>556 213</u> 457 137	<u>543 469</u> 457 137	<u>612 650</u> 591 100	<u>552 678</u> 457 137	<u>554 011</u> 457 137

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>68 822</u> 65 135	<u>75 934</u> 65 135	<u>80 485</u> 65 135	<u>85 713</u> 81 955	<u>77 927</u> 65 135	<u>79 508</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>34 523</u> 32 616	<u>38 266</u> 32 616	<u>40 661</u> 32 616	<u>42 979</u> 41 026	<u>39 315</u> 32 616	<u>40 147</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>51 734</u> 48 998	<u>56 975</u> 48 998	<u>60 328</u> 48 998	<u>64 394</u> 61 611	<u>58 443</u> 48 998	<u>59 608</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>97 827</u> 92 342	<u>108 683</u> 92 342	<u>115 628</u> 92 342	<u>123 519</u> 117 870	<u>111 724</u> 92 342	<u>114 137</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>49 652</u> 46 957	<u>54 893</u> 46 957	<u>58 246</u> 46 957	<u>62 354</u> 59 595	<u>56 361</u> 46 957	<u>57 526</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>73 306</u> 69 163	<u>81 542</u> 69 163	<u>86 811</u> 69 163	<u>92 524</u> 88 252	<u>83 848</u> 69 163	<u>85 680</u> 69 163

225-104-0611	37 (106)		1	7500	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>551 376</u> 457 137

225-105-0100	30 13015-2012				
225-105-0101	4		1	1900	<u>73 706</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>37 093</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>55 333</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>105 281</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>53 251</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>78 961</u> 69 163

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>10 510</u> 9 381	<u>13 740</u> 9 381	<u>12 005</u> 11 533	<u>10 816</u> 9 381	<u>13 343</u> 9 381	<u>11 133</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500	<u>23 333</u> 21 376					
225-107-0103	20		1	600	<u>24 222</u> 21 902	<u>30 682</u> 21 902	<u>28 068</u> 27 075	<u>24 834</u> 21 902	<u>29 889</u> 21 902	<u>25 468</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>79 251</u> 71 547	<u>100 787</u> 71 547	<u>92 101</u> 88 809	<u>81 291</u> 71 547	<u>98 143</u> 71 547	<u>83 406</u> 71 547
225-107-0105	43		1	1500	<u>59 389</u> 53 612	<u>75 541</u> 53 612	<u>69 027</u> 66 559	<u>60 919</u> 53 612	<u>73 558</u> 53 612	<u>62 505</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>49 689</u> 44 717	<u>63 688</u> 44 717	<u>57 619</u> 55 505	<u>51 015</u> 44 717	<u>61 969</u> 44 717	<u>52 390</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 450</u> 40 196	<u>56 295</u> 40 196	<u>51 731</u> 49 907	<u>45 572</u> 40 196	<u>54 841</u> 40 196	<u>46 736</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 148</u> 34 325	<u>48 916</u> 34 325	<u>44 144</u> 42 521	<u>39 168</u> 34 325	<u>47 594</u> 34 325	<u>40 225</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000	<u>46 719</u> 42 803					
225-107-0110	2		1	1300	<u>60 749</u> 55 658					
225-107-0111	3		1	1600	<u>75 532</u> 69 251					
225-107-0112	4		1	1100	<u>54 833</u> 50 458					

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 245</u> 11 533	<u>13 858</u> 9 381	<u>12 556</u> 11 533	<u>12 698</u> 11 533	<u>11 099</u> 9 381	<u>11 522</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500						
225-107-0103	20		1	600	<u>28 548</u> 27 075	<u>30 917</u> 21 902	<u>29 168</u> 27 075	<u>29 452</u> 27 075	<u>25 400</u> 21 902	<u>26 247</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>93 700</u> 88 809	<u>101 570</u> 71 547	<u>95 769</u> 88 809	<u>96 716</u> 88 809	<u>83 178</u> 71 547	<u>86 001</u> 71 547
225-107-0105	43		1	1500	<u>70 227</u> 66 559	<u>76 129</u> 53 612	<u>71 778</u> 66 559	<u>72 488</u> 66 559	<u>62 334</u> 53 612	<u>64 452</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>58 658</u> 55 505	<u>64 197</u> 44 717	<u>60 002</u> 55 505	<u>60 618</u> 55 505	<u>52 242</u> 44 717	<u>54 077</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>52 610</u> 49 907	<u>56 726</u> 40 196	<u>53 748</u> 49 907	<u>54 269</u> 49 907	<u>46 610</u> 40 196	<u>48 163</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>44 943</u> 42 521	<u>49 307</u> 34 325	<u>45 978</u> 42 521	<u>46 451</u> 42 521	<u>40 111</u> 34 325	<u>41 523</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000						
225-107-0110	2		1	1300						
225-107-0111	3		1	1600						
225-107-0112	4		1	1100						

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>9 945</u> 9 381	<u>11 068</u> 9 381	<u>11 787</u> 9 381	<u>12 110</u> 11 533	<u>11 383</u> 9 381	<u>11 632</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500						
225-107-0103	20		1	600	<u>23 092</u> 21 902	<u>25 338</u> 21 902	<u>26 775</u> 21 902	<u>28 276</u> 27 075	<u>25 968</u> 21 902	<u>26 467</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>75 487</u> 71 547	<u>82 974</u> 71 547	<u>87 764</u> 71 547	<u>92 795</u> 88 809	<u>85 071</u> 71 547	<u>86 735</u> 71 547
225-107-0105	43		1	1500	<u>56 566</u> 53 612	<u>62 181</u> 53 612	<u>65 774</u> 53 612	<u>69 548</u> 66 559	<u>63 754</u> 53 612	<u>65 002</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>47 243</u> 44 717	<u>52 109</u> 44 717	<u>55 222</u> 44 717	<u>58 070</u> 55 505	<u>53 472</u> 44 717	<u>54 554</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>42 380</u> 40 196	<u>46 498</u> 40 196	<u>49 132</u> 40 196	<u>52 112</u> 49 907	<u>47 651</u> 40 196	<u>48 567</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>36 266</u> 34 325	<u>40 009</u> 34 325	<u>42 404</u> 34 325	<u>44 491</u> 42 521	<u>41 058</u> 34 325	<u>41 890</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000						
225-107-0110	2		1	1300						
225-107-0111	3		1	1600						
225-107-0112	4		1	1100						

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012				
225-107-0101	18		1	300	<u>10 716</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500	
225-107-0103	20		1	600	<u>24 635</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>80 628</u> 71 547
225-107-0105	43		1	1500	<u>60 422</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>50 584</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>45 208</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 836</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000	
225-107-0110	2		1	1300	
225-107-0111	3		1	1600	
225-107-0112	4		1	1100	

225-107-0113	5		1	1500	$\frac{72\,636}{66\,712}$					
225-107-0114	11		1	300	$\frac{12\,709}{11\,560}$					
225-107-0115	12		1	500	$\frac{23\,449}{21\,489}$					
225-107-0116	13		1	600	$\frac{27\,129}{24\,797}$					
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0201	3-15		1	2780	$\frac{92\,613}{82\,248}$	$\frac{122\,548}{82\,248}$	$\frac{102\,068}{97\,800}$	$\frac{95\,448}{82\,248}$	$\frac{118\,873}{82\,248}$	$\frac{98\,389}{82\,248}$
225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700	$\frac{118\,945}{105\,513}$					
225-107-0204	1-10		1	250	$\frac{5\,868}{5\,003}$					
225-107-0205	1-16		1	400	$\frac{8\,624}{7\,255}$					
225-107-0206	1-20		1	500	$\frac{10\,780}{9\,069}$					

225-109.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-107-0113	5		1	1500						
225-107-0114	11		1	300						
225-107-0115	12		1	500						
225-107-0116	13		1	600						
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>104 291</u> 97 800	<u>123 637</u> 82 248	<u>107 166</u> 97 800	<u>108 483</u> 97 800	<u>98 071</u> 82 248	<u>101 996</u> 82 248
225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700						
225-107-0204	1-10		1	250						
225-107-0205	1-16		1	400						
225-107-0206	1-20		1	500						

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				,						
225-107-0113	5		1	1500						
225-107-0114	11		1	300						
225-107-0115	12		1	500						
225-107-0116	13		1	600						
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0201	3-15		1	2780	$\frac{87\,381}{82\,248}$	$\frac{97\,788}{82\,248}$	$\frac{104\,446}{82\,248}$	$\frac{103\,033}{97\,800}$	$\frac{100\,703}{82\,248}$	$\frac{103\,017}{82\,248}$
225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700						
225-107-0204	1-10		1	250						
225-107-0205	1-16		1	400						
225-107-0206	1-20		1	500						

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

225-107-0113	5		1	1500	
225-107-0114	11		1	300	
225-107-0115	12		1	500	
225-107-0116	13		1	600	
225-107-0200	13015-2012				
225-107-0201	3-15		1	2780	$\frac{94\ 527}{82\ 248}$
225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700	
225-107-0204	1-10		1	250	
225-107-0205	1-16		1	400	
225-107-0206	1-20		1	500	

--	--	--	--	--	--

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>88 568</u> 76 216					
225-109-0102	2		1	2900	<u>125 712</u> 109 254					
225-109-0103	3		1	5200	<u>201 130</u> 181 196	<u>257 124</u> 181 196	<u>235 918</u> 227 401	<u>206 434</u> 181 196	<u>250 250</u> 181 196	<u>211 934</u> 181 196
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>69 886</u> 66 807	<u>73 654</u> 70 030	<u>112 085</u> 108 006	<u>71 221</u> 66 807	<u>80 409</u> 70 030	<u>74 440</u> 66 807
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>127 731</u> 110 269					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>160 395</u> 144 335	<u>205 621</u> 144 335	<u>188 299</u> 181 446	<u>164 679</u> 144 335	<u>200 069</u> 144 335	<u>169 121</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>207 079</u> 186 414	<u>265 227</u> 186 414	<u>243 241</u> 234 417	<u>212 587</u> 186 414	<u>258 089</u> 186 414	<u>218 299</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>157 715</u> 127 667	<u>136 452</u> 130 654	<u>183 199</u> 176 846	<u>160 072</u> 127 667	<u>146 720</u> 130 654	<u>156 825</u> 127 667
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>248 792</u> 197 806	<u>294 751</u> 284 106	<u>297 969</u> 287 286	<u>252 823</u> 197 806	<u>312 315</u> 284 106	<u>247 270</u> 197 806
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>113 983</u> 91 887	<u>101 085</u> 96 806	<u>131 016</u> 126 382	<u>115 720</u> 91 887	<u>108 651</u> 96 806	<u>113 328</u> 91 887
225-109-0111	78		1	6200	<u>259 075</u> 224 080					
225-109-0112	79		1	2000	<u>81 833</u> 70 579					

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200	<u>240 076</u> 227 401	<u>259 161</u> 181 196	<u>245 454</u> 227 401	<u>247 917</u> 227 401	<u>211 340</u> 181 196	<u>218 681</u> 181 196
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>114 084</u> 108 006	<u>89 340</u> 70 030	<u>116 670</u> 108 006	<u>117 854</u> 108 006	<u>104 761</u> 78 577	<u>77 412</u> 66 807
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>191 657</u> 181 446	<u>207 266</u> 144 335	<u>196 001</u> 181 446	<u>197 990</u> 181 446	<u>168 641</u> 144 335	<u>174 570</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>247 558</u> 234 417	<u>267 342</u> 186 414	<u>253 143</u> 234 417	<u>255 701</u> 234 417	<u>217 682</u> 186 414	<u>225 305</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>186 237</u> 176 846	<u>160 295</u> 130 654	<u>190 167</u> 176 846	<u>191 967</u> 176 846	<u>167 632</u> 127 667	<u>159 802</u> 127 667
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>303 166</u> 287 286	<u>335 535</u> 284 106	<u>309 888</u> 287 286	<u>312 967</u> 287 286	<u>265 755</u> 197 806	<u>252 362</u> 197 806
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>133 254</u> 126 382	<u>118 653</u> 96 806	<u>136 150</u> 126 382	<u>137 476</u> 126 382	<u>121 290</u> 91 887	<u>115 521</u> 91 887
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200	<u>191 344</u> 181 196	<u>210 809</u> 181 196	<u>223 263</u> 181 196	<u>237 723</u> 227 401	<u>216 262</u> 181 196	<u>220 590</u> 181 196
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>69 886</u> 66 807	<u>73 630</u> 66 807	<u>80 069</u> 66 807	<u>112 953</u> 108 006	<u>76 211</u> 66 807	<u>77 855</u> 66 807
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>152 491</u> 144 335	<u>168 213</u> 144 335	<u>178 272</u> 144 335	<u>189 757</u> 181 446	<u>172 617</u> 144 335	<u>176 113</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>196 917</u> 186 414	<u>217 131</u> 186 414	<u>230 064</u> 186 414	<u>245 116</u> 234 417	<u>222 794</u> 186 414	<u>227 288</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>154 046</u> 127 667	<u>164 740</u> 127 667	<u>159 849</u> 127 667	<u>184 518</u> 176 846	<u>163 384</u> 127 667	<u>163 895</u> 127 667
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>242 517</u> 197 806	<u>260 809</u> 197 806	<u>252 442</u> 197 806	<u>300 225</u> 287 286	<u>258 488</u> 197 806	<u>259 363</u> 197 806
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>111 280</u> 91 887	<u>119 160</u> 91 887	<u>115 556</u> 91 887	<u>131 988</u> 126 382	<u>118 160</u> 91 887	<u>118 537</u> 91 887
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

225-109-0100	20 13015-2012				
225-109-0101	1		1	2200	
225-109-0102	2		1	2900	
225-109-0103	3		1	5200	<u>204 710</u> 181 196
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>73 559</u> 66 807
225-109-0105	5 (39)		1	3100	
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>163 286</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>210 797</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>162 884</u> 127 667
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>257 633</u> 197 806
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>117 792</u> 91 887
225-109-0111	78		1	6200	
225-109-0112	79		1	2000	

225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>173 880</u> 156 940	<u>159 206</u> 152 479	<u>203 005</u> 195 758	<u>178 368</u> 156 940	<u>171 095</u> 152 479	<u>183 022</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>57 822</u> 51 769	<u>75 051</u> 51 769	<u>68 373</u> 65 802	<u>59 454</u> 51 769	<u>72 936</u> 51 769	<u>61 147</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>108 440</u> 96 781	<u>141 821</u> 96 781	<u>129 174</u> 124 232	<u>111 602</u> 96 781	<u>137 724</u> 96 781	<u>114 881</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300	<u>98 928</u> 90 721					
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>82 694</u> 79 463	<u>108 290</u> 104 256	<u>133 764</u> 129 428	<u>84 030</u> 79 463	<u>115 045</u> 104 256	<u>87 248</u> 79 463
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>136 230</u> 125 384					
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>158 048</u> 142 649	<u>201 120</u> 142 649	<u>184 034</u> 177 452	<u>162 128</u> 142 649	<u>195 832</u> 142 649	<u>166 359</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>192 982</u> 174 131	<u>245 746</u> 174 131	<u>225 931</u> 217 862	<u>197 980</u> 174 131	<u>239 269</u> 174 131	<u>203 163</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800	<u>306 856</u> 282 309					

225-2.
225-201.

225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>206 523</u> 195 758	<u>186 814</u> 152 479	<u>211 074</u> 195 758	<u>213 158</u> 195 758	<u>182 519</u> 156 940	<u>188 730</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>69 652</u> 65 802	<u>75 678</u> 51 769	<u>71 307</u> 65 802	<u>72 064</u> 65 802	<u>60 964</u> 51 769	<u>63 223</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>131 652</u> 124 232	<u>143 036</u> 96 781	<u>134 858</u> 124 232	<u>136 327</u> 124 232	<u>114 527</u> 96 781	<u>118 903</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>135 763</u> 129 428	<u>123 976</u> 104 256	<u>138 348</u> 129 428	<u>139 532</u> 129 428	<u>119 719</u> 104 872	<u>90 220</u> 79 463
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>187 232</u> 177 452	<u>202 687</u> 142 649	<u>191 369</u> 177 452	<u>193 263</u> 177 452	<u>165 902</u> 142 649	<u>171 548</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>229 848</u> 217 862	<u>247 666</u> 174 131	<u>234 916</u> 217 862	<u>237 237</u> 217 862	<u>202 604</u> 174 131	<u>209 521</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800						

225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>165 599</u> 156 940	<u>182 070</u> 156 940	<u>192 608</u> 156 940	<u>204 533</u> 195 758	<u>186 684</u> 156 940	<u>190 346</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>54 811</u> 51 769	<u>60 801</u> 51 769	<u>64 633</u> 51 769	<u>68 928</u> 65 802	<u>62 478</u> 51 769	<u>63 810</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>102 606</u> 96 781	<u>114 211</u> 96 781	<u>121 635</u> 96 781	<u>130 250</u> 124 232	<u>117 461</u> 96 781	<u>120 042</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>82 694</u> 79 463	<u>86 438</u> 79 463	<u>92 877</u> 79 463	<u>134 632</u> 129 428	<u>89 019</u> 79 463	<u>90 663</u> 79 463
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>150 520</u> 142 649	<u>165 494</u> 142 649	<u>175 073</u> 142 649	<u>185 422</u> 177 452	<u>169 688</u> 142 649	<u>173 017</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>183 761</u> 174 131	<u>202 104</u> 174 131	<u>213 839</u> 174 131	<u>227 631</u> 217 862	<u>207 242</u> 174 131	<u>211 320</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800						

225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>176 909</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>58 924</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>110 575</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300	
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>86 367</u> 79 463
225-109-0206	35 (11)		1	3000	
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>160 802</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>196 356</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800	

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 870</u> 39 286	<u>44 530</u> 32 545	<u>36 332</u> 32 545	<u>41 306</u> 39 286	<u>43 208</u> 32 545	<u>42 599</u> 39 286
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>67 144</u> 64 286	<u>80 266</u> 57 857	<u>64 895</u> 57 857	<u>67 960</u> 64 286	<u>77 787</u> 57 857	<u>70 385</u> 64 286
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>88 987</u> 84 821	<u>105 821</u> 72 321	<u>82 638</u> 72 321	<u>90 218</u> 84 821	<u>102 083</u> 72 321	<u>93 876</u> 84 821

225-202.

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>105 859</u> 102 679	<u>109 843</u> 86 039	<u>87 438</u> 84 476	<u>106 620</u> 102 679	<u>107 530</u> 86 039	<u>108 884</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>37 659</u> 36 607	<u>37 748</u> 30 204	<u>28 023</u> 27 086	<u>37 898</u> 36 607	<u>37 021</u> 30 204	<u>38 609</u> 36 607
225-202-0103	3		1	900	<u>53 409</u> 51 786	<u>55 720</u> 43 492	<u>42 213</u> 40 722	<u>53 801</u> 51 786	<u>54 530</u> 43 492	<u>54 965</u> 51 786
225-202-0104	4		1	1530	<u>89 350</u> 86 607	<u>93 419</u> 72 658	<u>70 614</u> 68 094	<u>90 015</u> 86 607	<u>91 397</u> 72 658	<u>91 994</u> 86 607
225-202-0105	5		1	2300	<u>107 626</u> 98 443	<u>132 393</u> 98 443	<u>117 832</u> 113 904	<u>109 972</u> 98 443	<u>129 352</u> 98 443	<u>112 405</u> 98 443

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>37 505</u> 32 545	<u>44 921</u> 32 545	<u>38 434</u> 32 545	<u>39 609</u> 32 545	<u>36 300</u> 32 545	<u>43 836</u> 39 286
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>67 095</u> 57 857	<u>81 000</u> 57 857	<u>68 837</u> 57 857	<u>71 040</u> 57 857	<u>64 861</u> 57 857	<u>72 704</u> 64 286
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>85 955</u> 72 321	<u>106 929</u> 72 321	<u>88 583</u> 72 321	<u>91 906</u> 72 321	<u>82 705</u> 72 321	<u>97 373</u> 84 821

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>88 837</u> 84 476	<u>110 529</u> 86 039	<u>90 647</u> 84 476	<u>91 476</u> 84 476	<u>95 167</u> 86 039	<u>111 048</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>28 463</u> 27 086	<u>37 964</u> 30 204	<u>29 032</u> 27 086	<u>29 292</u> 27 086	<u>33 136</u> 30 204	<u>39 290</u> 36 607
225-202-0103	3		1	900	<u>42 932</u> 40 722	<u>56 072</u> 43 492	<u>43 863</u> 40 722	<u>44 289</u> 40 722	<u>48 172</u> 43 492	<u>56 078</u> 51 786
225-202-0104	4		1	1530	<u>71 837</u> 68 094	<u>94 018</u> 72 658	<u>73 420</u> 68 094	<u>74 144</u> 68 094	<u>80 588</u> 72 658	<u>93 886</u> 86 607
225-202-0105	5		1	2300	<u>119 670</u> 113 904	<u>133 293</u> 98 443	<u>122 049</u> 113 904	<u>123 139</u> 113 904	<u>112 142</u> 98 443	<u>115 389</u> 98 443

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 870</u> 39 286	<u>42 338</u> 39 286	<u>44 941</u> 39 286	<u>35 909</u> 32 545	<u>43 336</u> 39 286	<u>44 020</u> 39 286
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>67 144</u> 64 286	<u>69 896</u> 64 286	<u>74 776</u> 64 286	<u>64 102</u> 57 857	<u>71 767</u> 64 286	<u>73 049</u> 64 286
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>88 987</u> 84 821	<u>93 137</u> 84 821	<u>100 498</u> 84 821	<u>81 441</u> 72 321	<u>95 959</u> 84 821	<u>97 894</u> 84 821

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>105 859</u> 102 679	<u>108 427</u> 102 679	<u>112 982</u> 102 679	<u>88 045</u> 84 476	<u>110 173</u> 102 679	<u>111 370</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>37 659</u> 36 607	<u>38 466</u> 36 607	<u>39 897</u> 36 607	<u>28 214</u> 27 086	<u>39 015</u> 36 607	<u>39 391</u> 36 607
225-202-0103	3		1	900	<u>53 409</u> 51 786	<u>54 730</u> 51 786	<u>57 072</u> 51 786	<u>42 525</u> 40 722	<u>55 628</u> 51 786	<u>56 243</u> 51 786
225-202-0104	4		1	1530	<u>89 350</u> 86 607	<u>91 595</u> 86 607	<u>95 577</u> 86 607	<u>71 145</u> 68 094	<u>93 121</u> 86 607	<u>94 168</u> 86 607
225-202-0105	5		1	2300	<u>103 297</u> 98 443	<u>111 907</u> 98 443	<u>117 416</u> 98 443	<u>118 630</u> 113 904	<u>114 319</u> 98 443	<u>116 233</u> 98 443

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>42 307</u> 39 286
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 839</u> 64 286
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>93 051</u> 84 821

225-202-0100	13015-2012				
225-202-0101	1		1	1750	<u>108 374</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>38 449</u> 36 607
225-202-0103	3		1	900	<u>54 702</u> 51 786
225-202-0104	4		1	1530	<u>91 548</u> 86 607
225-202-0105	5		1	2300	<u>109 209</u> 98 443

225-202-0300	13015-2012, 3 / 2									
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 311</u> 9 107	<u>10 369</u> 9 221	<u>9 672</u> 9 221	<u>9 348</u> 9 107	<u>10 256</u> 9 221	<u>9 458</u> 9 107
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>19 386</u> 18 661	<u>24 372</u> 18 894	<u>20 683</u> 18 894	<u>19 581</u> 18 661	<u>23 777</u> 18 894	<u>20 163</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>46 317</u> 45 201	<u>53 245</u> 45 201	<u>48 081</u> 45 201	<u>46 654</u> 45 201	<u>52 413</u> 45 201	<u>47 465</u> 45 201
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 410</u> 19 446		<u>20 316</u> 18 758	<u>20 149</u> 18 758		<u>20 065</u> 18 310
225-202-0408	75.210.14-6		1	550			<u>26 852</u> 25 929			
225-202-0600	13015-2012, 12 / 2									
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>38 994</u> 37 321	<u>51 011</u> 37 788	<u>41 994</u> 37 788	<u>39 472</u> 37 321	<u>49 557</u> 37 788	<u>40 895</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>23 313</u> 22 321	<u>30 420</u> 22 600	<u>25 091</u> 22 600	<u>23 596</u> 22 321	<u>29 560</u> 22 600	<u>24 436</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>38 574</u> 36 662		<u>39 844</u> 36 662	<u>39 449</u> 36 662		<u>46 281</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>32 365</u> 30 625	<u>75 232</u> 58 503	<u>96 911</u> 94 405	<u>32 902</u> 30 625	<u>73 603</u> 58 503	<u>34 496</u> 30 625

225-202-0300	13015-2012 , 3 / 2									
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 772</u> 9 221	<u>10 402</u> 9 221	<u>9 851</u> 9 221	<u>9 951</u> 9 221	<u>9 692</u> 9 221	<u>9 563</u> 9 107
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>21 211</u> 18 894	<u>24 549</u> 18 894	<u>21 629</u> 18 894	<u>22 158</u> 18 894	<u>20 787</u> 18 894	<u>20 720</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>48 820</u> 45 201	<u>53 492</u> 45 201	<u>49 405</u> 45 201	<u>50 146</u> 45 201	<u>47 863</u> 45 201	<u>48 214</u> 45 201
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2									
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 763</u> 18 758				<u>20 832</u> 18 758	<u>20 650</u> 18 310
225-202-0408	75.210.14-6		1	550	<u>27 292</u> 25 929		<u>27 861</u> 25 929	<u>28 121</u> 25 929		
225-202-0600	13015-2012 , 12 / 2									
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>43 284</u> 37 788	<u>51 442</u> 37 788	<u>44 306</u> 37 788	<u>45 599</u> 37 788	<u>42 246</u> 37 788	<u>42 255</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>25 854</u> 22 600	<u>30 674</u> 22 600	<u>26 458</u> 22 600	<u>27 221</u> 22 600	<u>25 240</u> 22 600	<u>25 240</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>40 757</u> 36 662				<u>40 875</u> 36 662	<u>47 574</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>97 897</u> 94 405	<u>75 715</u> 58 503	<u>99 172</u> 94 405	<u>99 756</u> 94 405	<u>64 892</u> 58 503	<u>36 021</u> 30 625

225-202-0300	13015-2012									
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 340</u> 9 107	<u>9 436</u> 9 107	<u>9 657</u> 9 107	<u>9 636</u> 9 221	<u>9 477</u> 9 271	<u>9 579</u> 9 107
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>19 540</u> 18 661	<u>20 046</u> 18 661	<u>21 217</u> 18 661	<u>20 493</u> 18 894	<u>20 263</u> 19 528	<u>20 803</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>46 317</u> 45 201	<u>47 261</u> 45 201	<u>48 883</u> 45 201	<u>47 814</u> 45 201	<u>47 911</u> 45 201	<u>48 325</u> 45 201
225-202-0400	13015-2012									
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 814</u> 18 758	<u>20 430</u> 18 758	<u>21 001</u> 18 310	<u>20 149</u> 18 758	<u>20 512</u> 18 310	<u>20 765</u> 18 310
225-202-0408	75.210.14-6		1	550				<u>27 043</u> 25 929		
225-202-0600	13015-2012									
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>39 372</u> 37 321	<u>40 608</u> 37 321	<u>43 471</u> 37 321	<u>41 528</u> 37 788	<u>41 140</u> 39 442	<u>42 458</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>23 537</u> 22 321	<u>24 267</u> 22 321	<u>25 959</u> 22 321	<u>24 816</u> 22 600	<u>24 581</u> 23 574	<u>25 360</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>38 791</u> 36 662	<u>40 028</u> 36 662	<u>48 195</u> 42 492	<u>39 502</u> 36 662	<u>47 292</u> 42 492	<u>47 809</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>32 789</u> 30 625	<u>34 174</u> 30 625	<u>37 384</u> 30 625	<u>97 339</u> 94 405	<u>34 770</u> 33 002	<u>36 248</u> 30 625

225-202-0300	13015-2012 , 3 / 2				
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 433</u> 9 107
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>20 032</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>47 243</u> 45 201
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2				
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 292</u> 18 758
225-202-0408	75.210.14-6		1	550	
225-202-0600	13015-2012 , 12 / 2				
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>40 575</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012				
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>24 247</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>39 770</u> 36 662
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>34 137</u> 30 625

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>277 724</u> 271 578	<u>282 978</u> 248 605	<u>261 713</u> 248 605	<u>278 853</u> 271 578	<u>279 549</u> 248 605	<u>282 208</u> 271 578
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>145 460</u> 140 979	<u>173 999</u> 142 741	<u>153 456</u> 142 741	<u>146 551</u> 140 979	<u>170 686</u> 142 741	<u>149 792</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>141 806</u> 137 401	<u>173 408</u> 142 495	<u>129 844</u> 125 581	<u>142 884</u> 137 401	<u>170 135</u> 142 495	<u>146 086</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 395</u> 147 866	<u>181 855</u> 150 787	<u>129 638</u> 125 378	<u>153 472</u> 147 866	<u>178 583</u> 150 787	<u>156 673</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 502</u> 117 345	<u>102 441</u> 98 510	<u>128 932</u> 118 812	<u>122 576</u> 117 345	<u>109 112</u> 98 510	<u>125 769</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>137 424</u> 133 058	<u>165 615</u> 134 721	<u>110 691</u> 106 642	<u>138 507</u> 133 058	<u>162 326</u> 134 721	<u>141 725</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 748</u> 132 373	<u>165 531</u> 134 472	<u>127 634</u> 123 367	<u>137 837</u> 132 373	<u>162 222</u> 134 472	<u>141 074</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>10 020</u> 9 821	<u>10 043</u> 9 040	<u>9 448</u> 9 040	<u>10 052</u> 9 821	<u>9 947</u> 9 040	<u>10 145</u> 9 821
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>24 663</u> 24 046					
225-202-1206	15-8		1	165	<u>22 063</u> 21 515					
225-202-1209	5		1	73	<u>10 523</u> 10 265					

225-203.

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>264 756</u> 248 605	<u>283 994</u> 248 605	<u>267 167</u> 248 605	<u>270 215</u> 248 605	<u>262 309</u> 248 605	<u>285 416</u> 271 578
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 395</u> 142 741	<u>174 981</u> 142 741	<u>158 724</u> 142 741	<u>161 669</u> 142 741	<u>152 886</u> 142 741	<u>152 891</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>131 824</u> 125 581	<u>174 378</u> 142 495	<u>134 384</u> 125 581	<u>135 557</u> 125 581	<u>149 120</u> 139 119	<u>149 148</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>131 616</u> 125 378	<u>182 825</u> 150 787	<u>134 176</u> 125 378	<u>135 348</u> 125 378	<u>159 839</u> 149 714	<u>159 734</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>131 828</u> 118 812	<u>117 933</u> 98 510	<u>134 123</u> 118 812	<u>137 024</u> 118 812	<u>128 546</u> 118 812	<u>128 823</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>112 680</u> 106 642	<u>166 590</u> 134 721	<u>115 254</u> 106 642	<u>116 432</u> 106 642	<u>144 710</u> 134 721	<u>144 802</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>129 635</u> 123 367	<u>166 512</u> 134 472	<u>132 223</u> 123 367	<u>133 409</u> 123 367	<u>144 059</u> 134 028	<u>144 170</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>9 533</u> 9 040	<u>10 071</u> 9 040	<u>9 601</u> 9 040	<u>9 686</u> 9 040	<u>9 393</u> 9 040	<u>10 235</u> 9 821
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>277 724</u> 271 578	<u>281 531</u> 271 578	<u>288 283</u> 271 578	<u>260 615</u> 248 605	<u>284 119</u> 271 578	<u>285 894</u> 271 578
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>145 460</u> 140 979	<u>149 137</u> 140 979	<u>155 660</u> 140 979	<u>152 395</u> 142 741	<u>151 638</u> 140 979	<u>153 352</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>141 806</u> 137 401	<u>145 440</u> 137 401	<u>151 884</u> 137 401	<u>130 704</u> 125 581	<u>147 910</u> 137 401	<u>149 604</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 395</u> 147 866	<u>156 027</u> 147 866	<u>162 469</u> 147 866	<u>130 497</u> 125 378	<u>158 497</u> 147 866	<u>160 190</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 502</u> 117 345	<u>125 125</u> 117 345	<u>131 551</u> 117 345	<u>127 887</u> 118 812	<u>127 588</u> 117 345	<u>129 278</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>137 424</u> 133 058	<u>141 075</u> 133 058	<u>147 551</u> 133 058	<u>111 555</u> 106 642	<u>143 558</u> 133 058	<u>145 260</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 748</u> 132 373	<u>140 421</u> 132 373	<u>146 936</u> 132 373	<u>128 502</u> 123 367	<u>142 919</u> 132 373	<u>144 631</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>10 020</u> 9 821	<u>10 126</u> 9 821	<u>10 315</u> 9 821	<u>9 418</u> 9 040	<u>10 199</u> 9 821	<u>10 248</u> 9 821
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>281 452</u> 271 578
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>149 061</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>145 364</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>155 952</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>125 050</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>141 000</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>140 345</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012				
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>10 124</u> 9 821
225-202-1204	10 -3		1	190	
225-202-1206	15-8		1	165	
225-202-1209	5		1	73	

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 277</u> 60 764	<u>85 978</u> 56 501	<u>65 475</u> 56 501	<u>65 365</u> 60 764	<u>82 672</u> 56 501	<u>68 600</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>38 927</u> 35 714	<u>62 465</u> 33 449	<u>41 962</u> 33 449	<u>40 015</u> 35 714	<u>59 158</u> 33 449	<u>43 250</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>87 246</u> 83 451	<u>101 423</u> 70 640	<u>124 805</u> 120 564	<u>82 802</u> 77 980	<u>98 105</u> 70 640	<u>86 048</u> 77 980
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 669</u> 65 104	<u>75 841</u> 46 563	<u>55 339</u> 46 563	<u>69 758</u> 65 104	<u>72 535</u> 46 563	<u>72 992</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 453</u> 57 974	<u>70 844</u> 67 252	<u>61 505</u> 52 609	<u>62 542</u> 57 974	<u>77 601</u> 67 252	<u>65 776</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 976</u> 44 643	<u>68 184</u> 38 923	<u>47 584</u> 38 923	<u>49 070</u> 44 643	<u>64 862</u> 38 923	<u>52 320</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>45 252</u> 41 964	<u>68 919</u> 39 777	<u>48 417</u> 39 777	<u>46 340</u> 41 964	<u>65 613</u> 39 777	<u>49 575</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>183 050</u> 178 121	<u>164 802</u> 160 089	<u>129 716</u> 125 419	<u>184 141</u> 178 121	<u>171 579</u> 160 089	<u>187 385</u> 178 121
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>218 643</u> 213 294	<u>173 409</u> 168 596	<u>153 325</u> 148 750	<u>219 733</u> 213 294	<u>180 180</u> 168 596	<u>222 975</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>187 613</u> 182 630	<u>193 752</u> 162 084	<u>173 192</u> 162 084	<u>188 705</u> 182 630	<u>190 437</u> 162 084	<u>191 948</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>96 512</u> 92 573			

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 409</u> 56 501	<u>86 958</u> 56 501	<u>70 733</u> 56 501	<u>73 672</u> 56 501	<u>65 595</u> 56 501	<u>71 693</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>44 896</u> 33 449	<u>63 444</u> 33 449	<u>47 220</u> 33 449	<u>50 158</u> 33 449	<u>42 266</u> 33 449	<u>46 343</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>126 812</u> 120 564	<u>102 406</u> 70 640	<u>129 408</u> 120 564	<u>130 597</u> 120 564	<u>43 855</u> 34 989	<u>89 152</u> 77 980
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>58 272</u> 46 563	<u>76 821</u> 46 563	<u>60 596</u> 46 563	<u>63 535</u> 46 563	<u>55 537</u> 46 563	<u>76 085</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 439</u> 52 609	<u>86 536</u> 67 252	<u>66 763</u> 52 609	<u>69 702</u> 52 609	<u>61 656</u> 52 609	<u>68 869</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>50 531</u> 38 923	<u>69 169</u> 38 923	<u>52 866</u> 38 923	<u>55 819</u> 38 923	<u>47 846</u> 38 923	<u>55 428</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>51 350</u> 39 777	<u>69 899</u> 39 777	<u>53 674</u> 39 777	<u>56 613</u> 39 777	<u>48 670</u> 39 777	<u>52 668</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 721</u> 125 419	<u>180 538</u> 160 089	<u>134 315</u> 125 419	<u>135 503</u> 125 419	<u>152 064</u> 141 921	<u>190 486</u> 178 121
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>155 328</u> 148 750	<u>189 132</u> 168 596	<u>157 920</u> 148 750	<u>159 107</u> 148 750	<u>193 716</u> 183 087	<u>226 074</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>176 134</u> 162 084	<u>194 734</u> 162 084	<u>178 464</u> 162 084	<u>181 411</u> 162 084	<u>172 468</u> 162 084	<u>195 050</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>98 544</u> 92 573		<u>101 172</u> 92 573	<u>102 375</u> 92 573		

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 277</u> 60 764	<u>67 947</u> 60 764	<u>74 457</u> 60 764	<u>64 417</u> 56 501	<u>70 443</u> 60 764	<u>72 154</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>38 927</u> 35 714	<u>42 597</u> 35 714	<u>49 107</u> 35 714	<u>40 903</u> 33 449	<u>45 093</u> 35 714	<u>46 803</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>74 529</u> 70 518	<u>85 393</u> 77 980	<u>91 926</u> 77 980	<u>125 677</u> 120 564	<u>87 897</u> 77 980	<u>89 614</u> 77 980
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 669</u> 65 104	<u>72 339</u> 65 104	<u>78 849</u> 65 104	<u>54 280</u> 46 563	<u>74 835</u> 65 104	<u>76 546</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 453</u> 57 974	<u>65 123</u> 57 974	<u>71 633</u> 57 974	<u>60 447</u> 52 609	<u>67 619</u> 57 974	<u>69 330</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 976</u> 44 643	<u>51 664</u> 44 643	<u>58 205</u> 44 643	<u>46 520</u> 38 923	<u>54 171</u> 44 643	<u>55 890</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>45 252</u> 41 964	<u>48 922</u> 41 964	<u>55 432</u> 41 964	<u>47 358</u> 39 777	<u>51 418</u> 41 964	<u>53 128</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>183 050</u> 178 121	<u>186 730</u> 178 121	<u>193 258</u> 178 121	<u>130 587</u> 125 419	<u>189 233</u> 178 121	<u>190 948</u> 178 121
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>218 643</u> 213 294	<u>222 320</u> 213 294	<u>228 843</u> 213 294	<u>154 195</u> 148 750	<u>224 821</u> 213 294	<u>226 535</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>187 613</u> 182 630	<u>191 294</u> 182 630	<u>197 821</u> 182 630	<u>172 130</u> 162 084	<u>193 796</u> 182 630	<u>195 512</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541				<u>97 394</u> 92 573		

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>67 871</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 521</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>85 317</u> 77 980
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>72 264</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 048</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>51 587</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>48 846</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>186 654</u> 178 121
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>222 244</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>191 217</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3			
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	

225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>13 698</u> 13 393	<u>15 305</u> 13 560	<u>14 239</u> 13 560	<u>13 755</u> 13 393	<u>15 133</u> 13 560	<u>13 923</u> 13 393
225-203-0702	2		1	220	<u>13 438</u> 12 848					
225-203-0703	3		1	350	<u>21 376</u> 20 437					
225-203-0704	4		1	480	<u>34 870</u> 33 929	<u>36 331</u> 30 285	<u>32 396</u> 30 285	<u>35 079</u> 33 929	<u>35 696</u> 30 285	<u>35 700</u> 33 929
225-203-0705	5		1	600	<u>44 039</u> 42 857	<u>45 237</u> 37 178	<u>41 067</u> 39 920	<u>44 300</u> 42 857	<u>44 443</u> 37 178	<u>45 076</u> 42 857
225-203-0706	6		1	1250	<u>87 231</u> 84 821	<u>96 216</u> 79 389	<u>86 649</u> 84 246	<u>87 775</u> 84 821	<u>94 563</u> 79 389	<u>89 391</u> 84 821
225-203-0707	7		1	1770	<u>128 470</u> 125 000	<u>144 020</u> 120 041	<u>127 422</u> 123 964	<u>129 241</u> 125 000	<u>141 680</u> 120 041	<u>131 530</u> 125 000
225-203-0708	8		1	2880	<u>201 992</u> 196 429	<u>221 381</u> 182 618	<u>179 998</u> 174 696	<u>203 245</u> 196 429	<u>217 574</u> 182 618	<u>206 970</u> 196 429
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>116 690</u> 107 867	<u>139 572</u> 107 867	<u>126 926</u> 123 083	<u>118 857</u> 107 867	<u>136 763</u> 107 867	<u>121 105</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 542</u> 17 176	<u>19 503</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176	<u>17 635</u> 17 176	<u>19 272</u> 17 176	<u>17 861</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 785</u> 2 712	<u>2 992</u> 2 712	<u>2 827</u> 2 712	<u>2 795</u> 2 712	<u>2 967</u> 2 712	<u>2 822</u> 2 712

225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>14 392</u> 13 560	<u>15 356</u> 13 560	<u>14 513</u> 13 560	<u>14 665</u> 13 560	<u>14 269</u> 13 560	<u>14 084</u> 13 393
225-203-0702	2		1	220						
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480	<u>32 959</u> 30 285	<u>36 519</u> 30 285	<u>33 405</u> 30 285	<u>33 969</u> 30 285	<u>36 380</u> 34 353	<u>36 293</u> 33 929
225-203-0705	5		1	600	<u>41 546</u> 39 920	<u>45 472</u> 37 178	<u>42 167</u> 39 920	<u>42 451</u> 39 920	<u>45 933</u> 43 393	<u>45 818</u> 42 857
225-203-0706	6		1	1250	<u>87 648</u> 84 246	<u>96 705</u> 79 389	<u>88 941</u> 84 246	<u>89 533</u> 84 246	<u>91 118</u> 85 882	<u>90 937</u> 84 821
225-203-0707	7		1	1770	<u>128 837</u> 123 964	<u>144 713</u> 120 041	<u>130 668</u> 123 964	<u>131 506</u> 123 964	<u>134 037</u> 126 563	<u>133 719</u> 125 000
225-203-0708	8		1	2880	<u>182 300</u> 174 696	<u>222 509</u> 182 618	<u>185 279</u> 174 696	<u>186 643</u> 174 696	<u>210 961</u> 198 884	<u>210 531</u> 196 429
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>128 624</u> 123 083	<u>140 404</u> 107 867	<u>130 822</u> 123 083	<u>131 829</u> 123 083	<u>120 862</u> 107 867	<u>123 862</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0903	20-5		1	175	<u>18 274</u> 17 176	<u>19 572</u> 17 176	<u>18 437</u> 17 176	<u>18 642</u> 17 176	<u>17 971</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 853</u> 2 712	<u>3 001</u> 2 712	<u>2 874</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712	<u>2 833</u> 2 712	<u>2 843</u> 2 712

225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>13 743</u> 13 393	<u>13 889</u> 13 393	<u>14 227</u> 13 393	<u>14 184</u> 13 560	<u>13 952</u> 13 643	<u>14 108</u> 13 393
225-203-0702	2		1	220						
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480	<u>34 870</u> 33 929	<u>35 574</u> 33 929	<u>36 824</u> 33 929	<u>32 193</u> 30 285	<u>36 053</u> 33 929	<u>36 382</u> 33 929
225-203-0705	5		1	600	<u>44 039</u> 42 857	<u>44 920</u> 42 857	<u>46 482</u> 42 857	<u>41 275</u> 39 920	<u>45 518</u> 42 857	<u>45 929</u> 42 857
225-203-0706	6		1	1250	<u>87 446</u> 84 821	<u>89 065</u> 84 821	<u>92 319</u> 84 821	<u>87 083</u> 84 246	<u>90 312</u> 84 821	<u>91 167</u> 84 821
225-203-0707	7		1	1770	<u>128 775</u> 125 000	<u>131 068</u> 125 000	<u>135 675</u> 125 000	<u>128 037</u> 123 964	<u>132 834</u> 125 000	<u>134 045</u> 125 000
225-203-0708	8		1	2880	<u>202 487</u> 196 429	<u>206 218</u> 196 429	<u>213 714</u> 196 429	<u>180 998</u> 174 696	<u>209 092</u> 196 429	<u>211 062</u> 196 429
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>112 691</u> 107 867	<u>120 646</u> 107 867	<u>125 735</u> 107 867	<u>127 663</u> 123 083	<u>122 874</u> 107 867	<u>124 642</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 542</u> 17 176	<u>17 804</u> 17 176	<u>18 255</u> 17 176	<u>17 995</u> 17 176	<u>17 985</u> 17 176	<u>18 100</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 791</u> 2 712	<u>2 814</u> 2 712	<u>2 868</u> 2 712	<u>2 819</u> 2 712	<u>2 838</u> 2 712	<u>2 848</u> 2 712

225-203-0700	13015-2012				
225-203-0701	1		1	130	<u>13 885</u> 13 393
225-203-0702	2		1	220	
225-203-0703	3		1	350	
225-203-0704	4		1	480	<u>35 560</u> 33 929
225-203-0705	5		1	600	<u>44 902</u> 42 857
225-203-0706	6		1	1250	<u>89 027</u> 84 821
225-203-0707	7		1	1770	<u>131 014</u> 125 000
225-203-0708	8		1	2880	<u>206 130</u> 196 429
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>118 153</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 799</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>2 814</u> 2 712

225-203-1002	10		1	40	<u>5 008</u> 4 882					
225-203-1005	9		1	1000	<u>85 554</u> 83 176					

225-204.

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>217 082</u> 211 075					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>234 101</u> 227 411					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>179 008</u> 173 398					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>697 715</u> 679 485					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>807 683</u> 786 596					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 313 778</u> 1 280 597					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 341 438</u> 1 307 015					

225-203-1002	10		1	40						
225-203-1005	9		1	1000						

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						
225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						

				,						
225-203-1002	10		1	40						
225-203-1005	9		1	1000						

				,						
225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						
225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						

8.04-08-2023

370

				,	
225-203-1002	10		1	40	
225-203-1005	9		1	1000	

				,	
225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	

225-204-0112	1-2		1	1500	<u>156 298</u> 152 183					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>102 705</u> 99 011					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>157 486</u> 152 718					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>180 694</u> 175 121					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>244 280</u> 237 110					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>281 270</u> 273 375					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>267 023</u> 258 929	<u>317 857</u> 262 165	<u>281 117</u> 262 165	<u>268 972</u> 258 929	<u>312 373</u> 262 165	<u>274 766</u> 258 929
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>258 993</u> 250 779					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>340 748</u> 330 006					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>341 611</u> 330 993					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>417 873</u> 404 989					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>573 696</u> 557 758					
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>440 276</u> 426 953					

225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>286 829</u> 262 165	<u>320 050</u> 262 165	<u>291 536</u> 262 165	<u>293 729</u> 262 165	<u>282 260</u> 262 165	<u>280 307</u> 258 929
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0126	6-4		1	6700						

225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>268 564</u> 258 929	<u>273 597</u> 258 929	<u>285 258</u> 258 929	<u>279 308</u> 262 165	<u>275 762</u> 267 565	<u>281 132</u> 258 929
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0126	6-4		1	6700						

225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>273 461</u> 258 929
225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0126	6-4		1	6700	

225-204-0129	3-		1	4300	<u>233 390</u> 225 893	<u>281 712</u> 228 716	<u>246 449</u> 228 716	<u>235 261</u> 225 893	<u>276 449</u> 228 716	<u>240 823</u> 225 893
225-204-0131	5-		1	6250	<u>359 350</u> 348 214	<u>429 998</u> 352 567	<u>378 743</u> 352 567	<u>362 070</u> 348 214	<u>422 348</u> 352 567	<u>370 153</u> 348 214
225-204-0132	5-		1	7500	<u>746 781</u> 726 888					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>154 664</u> 149 952					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>145 251</u> 141 017					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>108 088</u> 103 938					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>105 927</u> 102 100					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>139 155</u> 134 116					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>209 542</u> 203 403					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>271 187</u> 262 719					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>363 813</u> 352 304					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>737 506</u> 718 320					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>211 800</u> 205 099					

225-204-0129	3-		1	4300	<u>251 931</u> 228 716	<u>283 818</u> 228 716	<u>256 449</u> 228 716	<u>258 554</u> 228 716	<u>247 545</u> 228 716	<u>246 140</u> 225 893
225-204-0131	5-		1	6250	<u>386 712</u> 352 567	<u>433 058</u> 352 567	<u>393 278</u> 352 567	<u>396 338</u> 352 567	<u>380 337</u> 352 567	<u>377 883</u> 348 214
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						

225-204-0129	3-		1	4300	<u>234 870</u> 225 893	<u>239 700</u> 225 893	<u>250 892</u> 225 893	<u>244 712</u> 228 716	<u>241 779</u> 234 182	<u>246 932</u> 225 893
225-204-0131	5-		1	6250	<u>361 501</u> 348 214	<u>368 522</u> 348 214	<u>384 789</u> 348 214	<u>376 219</u> 352 567	<u>371 543</u> 360 262	<u>379 034</u> 348 214
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						

225-204-0129	3-		1	4300	<u>239 570</u> 225 893
225-204-0131	5-		1	6250	<u>368 332</u> 348 214
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	

225-204-0178	-4		1	2180	<u>158 069</u> 153 443					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>191 919</u> 186 224					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>405 900</u> 396 037					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>279 090</u> 271 868					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>305 757</u> 297 662					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>233 432</u> 226 439					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>264 246</u> 256 685					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>834 818</u> 814 074					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>220 866</u> 214 470					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>301 471</u> 292 585					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>212 646</u> 205 502					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>229 588</u> 221 954					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>240 064</u> 232 225					

225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						

				,						
225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						

				,	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	

225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>266 965</u> 257 356					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>285 939</u> 275 957					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>273 728</u> 264 441					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>263 830</u> 254 737					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>193 479</u> 186 710					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>193 878</u> 188 760					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>213 877</u> 208 131					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>257 063</u> 250 141					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>348 534</u> 338 775					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>356 346</u> 346 435					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>402 484</u> 391 260					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>410 295</u> 398 918					

225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						

				,						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						

225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>487 328</u> 473 813					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>551 300</u> 535 645					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>557 618</u> 541 839					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>341 512</u> 332 244					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>432 290</u> 420 654					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>546 860</u> 532 491					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>632 653</u> 616 171					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>602 210</u> 586 325					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>632 521</u> 616 960					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>573 051</u> 558 170					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>661 488</u> 644 440					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>462 618</u> 450 388					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>626 076</u> 608 626					

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						

				,						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						

				,	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	

225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>789 897</u> 768 215					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>815 135</u> 793 781					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>989 829</u> 964 070					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>736 329</u> 716 521					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>921 706</u> 897 283					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 015 562</u> 989 298					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>849 523</u> 827 456					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 108 598</u> 1 079 961					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>966 698</u> 942 334					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 072 526</u> 1 044 597					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>875 141</u> 852 571					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 133 182</u> 1 104 063					
225-204-0300	2387-2013									

				,						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									

				,	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				

8.04-08-2023

225-204-0302	95-1		1	750	<u>39 340</u> 37 830					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>64 141</u> 62 500	<u>62 549</u> 52 433	<u>55 991</u> 52 433	<u>64 489</u> 62 500	<u>61 492</u> 52 433	<u>65 523</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175	<u>61 631</u> 59 266					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>66 817</u> 64 732	<u>73 254</u> 58 761	<u>63 622</u> 58 761	<u>67 328</u> 64 732	<u>71 701</u> 58 761	<u>68 848</u> 64 732
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>66 442</u> 64 032		<u>68 532</u> 65 141	<u>69 456</u> 65 141		<u>67 958</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>67 213</u> 65 179	<u>79 128</u> 63 658	<u>81 219</u> 79 019	<u>67 703</u> 65 179	<u>77 641</u> 63 658	<u>69 158</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>229 845</u> 223 214	<u>243 098</u> 198 884	<u>213 996</u> 198 884	<u>231 390</u> 223 214	<u>238 405</u> 198 884	<u>235 981</u> 223 214
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0800	2386-2013									

225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0304	95-3		1	800	<u>64 141</u> 62 500	<u>65 314</u> 62 500	<u>67 397</u> 62 500	<u>55 652</u> 52 433	<u>66 113</u> 62 500	<u>66 660</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>67 019</u> 64 732	<u>68 541</u> 64 732	<u>71 600</u> 64 732	<u>63 124</u> 58 761	<u>69 714</u> 64 732	<u>70 517</u> 64 732
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>68 853</u> 65 141	<u>70 489</u> 65 141	<u>70 540</u> 63 532	<u>68 564</u> 65 141	<u>68 819</u> 63 532	<u>69 393</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>67 213</u> 65 179	<u>68 864</u> 65 179	<u>71 792</u> 65 179	<u>81 610</u> 79 019	<u>69 986</u> 65 179	<u>70 756</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>229 845</u> 223 214	<u>235 054</u> 223 214	<u>244 294</u> 223 214	<u>212 493</u> 198 884	<u>238 596</u> 223 214	<u>241 025</u> 223 214
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0800	2386-2013									

225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0304	95-3		1	800	<u>65 290</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 505</u> 64 732
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>69 800</u> 65 141
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>68 830</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>234 946</u> 223 214
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0800	2386-2013				

8.04-08-2023

225-204-0801	30		1	150	<u>12 168</u> 11 824					
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 980</u> 12 614					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>15 780</u> 15 368					
225-204-0804	33-3		1	250	<u>20 283</u> 19 710					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>27 384</u> 26 696	<u>31 287</u> 27 030	<u>28 581</u> 27 030	<u>27 528</u> 26 696	<u>30 883</u> 27 030	<u>27 955</u> 26 696
225-204-0806	43-2		1	330	<u>32 417</u> 31 670	<u>36 423</u> 32 066	<u>33 717</u> 32 066	<u>32 561</u> 31 670	<u>36 019</u> 32 066	<u>32 987</u> 31 670
225-204-0807	45		1	510	<u>41 376</u> 40 208					
225-204-0808	-60		1	680	<u>55 169</u> 53 611					
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>59 922</u> 58 761	<u>65 604</u> 58 761	<u>61 505</u> 58 761	<u>60 189</u> 58 761	<u>64 943</u> 58 761	<u>60 832</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>122 242</u> 119 330	<u>140 135</u> 119 330	<u>126 814</u> 119 330	<u>123 111</u> 119 330	<u>137 987</u> 119 330	<u>125 202</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 158</u> 8 929	<u>10 468</u> 9 040	<u>9 566</u> 9 040	<u>9 206</u> 8 929	<u>10 322</u> 9 040	<u>9 348</u> 8 929

225-204-0801	30		1	150						
225-204-0802	33-1		1	160						
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0804	33-3		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 001</u> 27 030	<u>31 448</u> 27 030	<u>29 348</u> 27 030	<u>29 510</u> 27 030	<u>28 665</u> 27 030	<u>28 363</u> 26 696
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 137</u> 32 066	<u>36 584</u> 32 066	<u>34 484</u> 32 066	<u>34 646</u> 32 066	<u>33 801</u> 32 066	<u>33 396</u> 31 670
225-204-0807	45		1	510						
225-204-0808	-60		1	680						
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>62 091</u> 58 761	<u>65 799</u> 58 761	<u>62 556</u> 58 761	<u>63 143</u> 58 761	<u>61 149</u> 58 761	<u>61 427</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>128 720</u> 119 330	<u>140 772</u> 119 330	<u>130 230</u> 119 330	<u>132 139</u> 119 330	<u>126 230</u> 119 330	<u>127 135</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 695</u> 9 040	<u>10 511</u> 9 040	<u>9 797</u> 9 040	<u>9 927</u> 9 040	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 484</u> 8 929

225-204-0801	30		1	150						
225-204-0802	33-1		1	160						
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0804	33-3		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330	<u>27 498</u> 26 696	<u>27 868</u> 26 696	<u>28 727</u> 26 696	<u>28 447</u> 27 030	<u>28 028</u> 27 333	<u>28 423</u> 26 696
225-204-0806	43-2		1	330	<u>32 531</u> 31 670	<u>32 901</u> 31 670	<u>33 760</u> 31 670	<u>33 583</u> 32 066	<u>33 061</u> 32 306	<u>33 456</u> 31 670
225-204-0807	45		1	510						
225-204-0808	-60		1	680						
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>59 922</u> 58 761	<u>60 671</u> 58 761	<u>61 958</u> 58 761	<u>61 293</u> 58 761	<u>61 187</u> 58 761	<u>61 516</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>122 242</u> 119 330	<u>124 676</u> 119 330	<u>128 861</u> 119 330	<u>126 126</u> 119 330	<u>126 354</u> 119 330	<u>127 423</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 158</u> 8 929	<u>9 320</u> 8 929	<u>9 606</u> 8 929	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 429</u> 8 929	<u>9 505</u> 8 929

225-204-0801	30		1	150	
225-204-0802	33-1		1	160	
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-0804	33-3		1	250	
225-204-0805	43-1		1	330	<u>27 858</u> 26 696
225-204-0806	43-2		1	330	<u>32 891</u> 31 670
225-204-0807	45		1	510	
225-204-0808	-60		1	680	
225-204-0900	13015-2012				
225-204-0901	1-1		1	500	<u>60 656</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>124 630</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>9 316</u> 8 929

225-204-1006	3-		1	1750	<u>162 344</u> 157 936					
225-204-1007	-1		1	300	<u>26 538</u> 25 893	<u>22 718</u> 18 939	<u>20 259</u> 18 939	<u>26 668</u> 25 893	<u>22 322</u> 18 939	<u>27 056</u> 25 893
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>267 118</u> 260 164					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>177 867</u> 172 654					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>307 389</u> 298 794					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>67 093</u> 65 209					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>62 268</u> 60 479					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>56 525</u> 54 848					
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>31 959</u> 31 250	<u>35 674</u> 31 641	<u>33 214</u> 31 641	<u>32 090</u> 31 250	<u>35 277</u> 31 641	<u>32 478</u> 31 250
225-204-1402	2.8		1	800	<u>47 876</u> 46 429	<u>57 017</u> 47 009	<u>50 458</u> 47 009	<u>48 224</u> 46 429	<u>55 959</u> 47 009	<u>49 259</u> 46 429
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>69 104</u> 66 964	<u>82 758</u> 67 801	<u>72 921</u> 67 801	<u>69 626</u> 66 964	<u>81 172</u> 67 801	<u>71 178</u> 66 964

225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 611</u> 18 939	<u>22 836</u> 18 939	<u>20 890</u> 18 939	<u>21 242</u> 18 939	<u>22 966</u> 21 696	<u>27 427</u> 25 893
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 566</u> 31 641	<u>35 791</u> 31 641	<u>33 845</u> 31 641	<u>34 198</u> 31 641	<u>33 030</u> 31 641	<u>32 849</u> 31 250
225-204-1402	2.8		1	800	<u>51 397</u> 47 009	<u>57 330</u> 47 009	<u>52 140</u> 47 009	<u>53 080</u> 47 009	<u>50 265</u> 47 009	<u>50 248</u> 46 429
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>74 329</u> 67 801	<u>83 228</u> 67 801	<u>75 444</u> 67 801	<u>76 854</u> 67 801	<u>72 653</u> 67 801	<u>72 662</u> 66 964

225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>26 538</u> 25 893	<u>26 978</u> 25 893	<u>27 759</u> 25 893	<u>20 132</u> 18 939	<u>27 277</u> 25 893	<u>27 482</u> 25 893
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>31 959</u> 31 250	<u>32 399</u> 31 250	<u>33 180</u> 31 250	<u>33 087</u> 31 641	<u>32 699</u> 31 250	<u>32 904</u> 31 250
225-204-1402	2.8		1	800	<u>47 876</u> 46 429	<u>49 050</u> 46 429	<u>51 132</u> 46 429	<u>50 120</u> 47 009	<u>49 848</u> 46 429	<u>50 396</u> 46 429
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>69 104</u> 66 964	<u>70 865</u> 66 964	<u>73 988</u> 66 964	<u>72 413</u> 67 801	<u>72 062</u> 66 964	<u>72 883</u> 66 964

225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1007	-1		1	300	<u>26 969</u> 25 893
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	
225-204-1400	13015-2012				
225-204-1401	1.6		1	300	<u>32 390</u> 31 250
225-204-1402	2.8		1	800	<u>49 026</u> 46 429
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>70 828</u> 66 964

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>93 945</u> 91 071	<u>112 189</u> 92 210	<u>99 072</u> 92 210	<u>94 642</u> 91 071	<u>110 074</u> 92 210	<u>96 711</u> 91 071
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>121 456</u> 117 465					
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>148 541</u> 143 668					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>38 507</u> 37 500	<u>52 694</u> 46 105	<u>48 595</u> 46 105	<u>38 724</u> 37 500	<u>52 033</u> 46 105	<u>39 371</u> 37 500

225-205.

					,	,					
225-205-0100	13015-2012										
225-205-0101	1		1	10	$\frac{3\,174}{3\,125}$	$\frac{2\,880}{2\,712}$	$\frac{2\,798}{2\,712}$	$\frac{3\,178}{3\,125}$	$\frac{2\,866}{2\,712}$	$\frac{3\,191}{3\,125}$	$\frac{2\,809}{2\,712}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{3\,809}{3\,750}$	$\frac{4\,112}{3\,887}$	$\frac{4\,006}{3\,887}$	$\frac{3\,815}{3\,750}$	$\frac{4\,095}{3\,887}$	$\frac{3\,832}{3\,750}$	$\frac{4\,021}{3\,887}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{7\,906}{7\,768}$	$\frac{7\,415}{6\,825}$	$\frac{7\,087}{6\,825}$	$\frac{7\,923}{7\,768}$	$\frac{7\,362}{6\,825}$	$\frac{7\,975}{7\,768}$	$\frac{7\,134}{6\,825}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{11\,485}{11\,250}$	$\frac{10\,703}{9\,417}$	$\frac{9\,796}{9\,580}$	$\frac{11\,524}{11\,250}$	$\frac{10\,584}{9\,417}$	$\frac{11\,641}{11\,250}$	$\frac{9\,867}{9\,580}$

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>100 949</u> 92 210	<u>112 815</u> 92 210	<u>102 436</u> 92 210	<u>104 316</u> 92 210	<u>98 700</u> 92 210	<u>98 690</u> 91 071
225-204-1405	8.4		1	2300						
225-204-1406	10.2		1	2800						
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>49 182</u> 46 105	<u>52 890</u> 46 105	<u>49 646</u> 46 105	<u>50 234</u> 46 105	<u>56 574</u> 54 241	<u>39 989</u> 37 500

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	$\frac{2\,884}{2\,712}$	$\frac{2\,819}{2\,712}$	$\frac{2\,830}{2\,712}$	$\frac{3\,236}{3\,164}$	$\frac{3\,203}{3\,125}$	$\frac{3\,174}{3\,125}$	$\frac{3\,188}{3\,125}$	$\frac{3\,214}{3\,125}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{4\,117}{3\,887}$	$\frac{4\,033}{3\,887}$	$\frac{4\,048}{3\,887}$	$\frac{3\,886}{3\,797}$	$\frac{3\,848}{3\,750}$	$\frac{3\,809}{3\,750}$	$\frac{3\,829}{3\,750}$	$\frac{3\,862}{3\,750}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{7\,431}{6\,825}$	$\frac{7\,171}{6\,825}$	$\frac{7\,218}{6\,825}$	$\frac{8\,094}{7\,865}$	$\frac{8\,024}{7\,768}$	$\frac{7\,906}{7\,768}$	$\frac{7\,964}{7\,768}$	$\frac{8\,068}{7\,768}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{10\,738}{9\,417}$	$\frac{9\,961}{9\,580}$	$\frac{10\,003}{9\,580}$	$\frac{11\,830}{11\,391}$	$\frac{11\,752}{11\,250}$	$\frac{11\,485}{11\,250}$	$\frac{11\,617}{11\,250}$	$\frac{11\,852}{11\,250}$

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>93 945</u> 91 071	<u>96 293</u> 91 071	<u>100 458</u> 91 071	<u>98 395</u> 92 210	<u>97 890</u> 91 071	<u>98 984</u> 91 071
225-204-1405	8.4		1	2300						
225-204-1406	10.2		1	2800						
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>38 679</u> 37 500	<u>39 240</u> 37 500	<u>40 542</u> 37 500	<u>48 384</u> 46 105	<u>39 482</u> 38 464	<u>40 081</u> 37 500

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>2 793</u> 2 712	<u>3 198</u> 3 125	<u>3 205</u> 3 125	<u>3 188</u> 3 125
225-205-0102	2		1	13	<u>4 000</u> 3 887	<u>3 842</u> 3 750	<u>3 850</u> 3 750	<u>3 828</u> 3 750
225-205-0103	3		1	40	<u>7 070</u> 6 825	<u>8 004</u> 7 768	<u>8 032</u> 7 768	<u>7 963</u> 7 768
225-205-0104	4		1	90	<u>9 827</u> 9 580	<u>11 707</u> 11 250	<u>11 769</u> 11 250	<u>11 615</u> 11 250

					,
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>96 245</u> 91 071
225-204-1405	8.4		1	2300	
225-204-1406	10.2		1	2800	
225-204-1500	13015-2012				
225-204-1504	5		1	500	<u>39 225</u> 37 500

225-205-0105	5		1	130	<u>15 686</u> 15 357	<u>13 959</u> 12 132	<u>10 563</u> 10 295	<u>15 743</u> 15 357	<u>13 787</u> 12 132	<u>15 911</u> 15 357	<u>10 667</u> 10 295
225-205-0106	6		1	180	<u>20 983</u> 20 536	<u>20 482</u> 18 080	<u>19 007</u> 18 080	<u>21 061</u> 20 536	<u>20 244</u> 18 080	<u>21 294</u> 20 536	<u>19 218</u> 18 080
225-205-0107	7		1	230	<u>30 526</u> 29 911	<u>28 656</u> 25 539	<u>26 771</u> 25 539	<u>30 626</u> 29 911	<u>28 352</u> 25 539	<u>30 923</u> 29 911	<u>27 040</u> 25 539
225-205-0108	8		1	650	<u>37 020</u> 35 709						
225-205-0109	9		1	1130	<u>60 974</u> 58 761						

226.

226-1.

226-102.

226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200	<u>127 985</u> 120 624						
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0302	-18		1	5400	<u>180 124</u> 170 356						

225-205-0105	5		1	130	<u>14 010</u> 12 132	<u>10 801</u> 10 295	<u>10 863</u> 10 295	<u>16 173</u> 15 549	<u>16 072</u> 15 357	<u>15 686</u> 15 357	<u>15 877</u> 15 357	<u>16 215</u> 15 357
225-205-0106	6		1	180	<u>20 553</u> 18 080	<u>19 385</u> 18 080	<u>19 596</u> 18 080	<u>21 648</u> 20 792	<u>21 516</u> 20 536	<u>20 983</u> 20 536	<u>21 247</u> 20 536	<u>21 715</u> 20 536
225-205-0107	7		1	230	<u>28 746</u> 25 539	<u>27 254</u> 25 539	<u>27 524</u> 25 539	<u>31 422</u> 30 285	<u>31 208</u> 29 911	<u>30 526</u> 29 911	<u>30 863</u> 29 911	<u>31 462</u> 29 911
225-205-0108	8		1	650								
225-205-0109	9		1	1130								

226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200							
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0302	-18		1	5400							

225-205-0105	5		1	130	<u>10 608</u> 10 295	<u>16 007</u> 15 357	<u>16 096</u> 15 357	<u>15 873</u> 15 357
225-205-0106	6		1	180	<u>18 930</u> 18 080	<u>21 426</u> 20 536	<u>21 549</u> 20 536	<u>21 241</u> 20 536
225-205-0107	7		1	230	<u>26 673</u> 25 539	<u>31 093</u> 29 911	<u>31 250</u> 29 911	<u>30 856</u> 29 911
225-205-0108	8		1	650				
225-205-0109	9		1	1130				

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400						

				,	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0302	-18		1	5400	

226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>103 636</u> 99 959					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>128 975</u> 123 471					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>336 054</u> 324 039					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>195 661</u> 187 974					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>210 270</u> 205 357	<u>236 856</u> 207 924	<u>218 815</u> 207 924	<u>211 228</u> 205 357	<u>234 164</u> 207 924	<u>214 073</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>169 269</u> 163 549					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>103 836</u> 99 910					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>197 892</u> 190 988					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>248 417</u> 241 071	<u>294 010</u> 244 085	<u>261 206</u> 244 085	<u>250 158</u> 241 071	<u>289 114</u> 244 085	<u>255 331</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>186 445</u> 179 220					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>318 051</u> 306 250	<u>398 483</u> 310 078	<u>338 618</u> 310 078	<u>321 228</u> 306 250	<u>389 548</u> 310 078	<u>330 669</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>401 599</u> 386 607	<u>503 994</u> 391 440	<u>427 726</u> 391 440	<u>405 646</u> 386 607	<u>492 611</u> 391 440	<u>417 674</u> 386 607

226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>221 620</u> 207 924	<u>237 933</u> 207 924	<u>223 931</u> 207 924	<u>225 008</u> 207 924	<u>219 376</u> 207 924	<u>216 794</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>266 306</u> 244 085	<u>295 968</u> 244 085	<u>270 509</u> 244 085	<u>272 467</u> 244 085	<u>262 226</u> 244 085	<u>260 278</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>347 925</u> 310 078	<u>402 058</u> 310 078	<u>355 595</u> 310 078	<u>359 169</u> 310 078	<u>340 479</u> 310 078	<u>339 697</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>439 584</u> 391 440	<u>508 547</u> 391 440	<u>449 355</u> 391 440	<u>453 908</u> 391 440	<u>430 098</u> 391 440	<u>429 175</u> 386 607

226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>211 027</u> 205 357	<u>213 499</u> 205 357	<u>219 225</u> 205 357	<u>217 926</u> 207 924	<u>215 694</u> 205 357	<u>217 199</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>249 793</u> 241 071	<u>254 287</u> 241 071	<u>264 698</u> 241 071	<u>259 591</u> 244 085	<u>258 278</u> 241 071	<u>261 014</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>320 563</u> 306 250	<u>328 763</u> 306 250	<u>347 764</u> 306 250	<u>335 669</u> 310 078	<u>332 292</u> 320 322	<u>341 042</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>404 799</u> 386 607	<u>415 246</u> 386 607	<u>439 453</u> 386 607	<u>423 970</u> 391 440	<u>419 742</u> 404 534	<u>430 888</u> 386 607

226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>213 432</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>254 165</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>328 542</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>414 964</u> 386 607

226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>24 940</u> 24 066					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>31 914</u> 30 764					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>43 838</u> 42 209					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>77 527</u> 74 606					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>105 149</u> 101 197					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>158 616</u> 152 706					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>192 534</u> 185 259					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>201 941</u> 193 073					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>78 564</u> 74 139					
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 016</u> 1 938	<u>2 564</u> 1 962	<u>2 154</u> 1 962	<u>2 038</u> 1 938	<u>2 503</u> 1 962	<u>2 103</u> 1 938

226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 218</u> 1 962	<u>2 588</u> 1 962	<u>2 270</u> 1 962	<u>2 295</u> 1 962	<u>2 167</u> 1 962	<u>2 165</u> 1 938

226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 034</u> 1 938	<u>2 090</u> 1 938	<u>2 220</u> 1 938	<u>2 134</u> 1 962	<u>2 114</u> 2 034	<u>2 174</u> 1 938

226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	
226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 088</u> 1 938

226-102-0704	-9		1	210	<u>5 565</u> 5 268	<u>6 221</u> 5 916	<u>6 939</u> 5 426	<u>5 656</u> 5 268	<u>6 788</u> 5 916	<u>5 928</u> 5 268

226-103. ,

226-103-1100	13015-2012									
226-103-1108	2		1	600	<u>18 222</u> 16 353					
226-103-1109	3		1	700	<u>21 170</u> 18 990					
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 977</u> 13 393	<u>17 096</u> 12 566	<u>13 980</u> 12 566	<u>14 142</u> 13 393	<u>16 631</u> 12 566	<u>14 633</u> 12 566
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>7 044</u> 6 696	<u>6 610</u> 6 268	<u>8 304</u> 6 136	<u>7 148</u> 6 696	<u>7 259</u> 6 268	<u>7 459</u> 6 696
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 805</u> 3 661	<u>4 794</u> 3 706	<u>4 056</u> 3 706	<u>3 844</u> 3 661	<u>4 684</u> 3 706	<u>3 960</u> 3 661
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 591</u> 3 482	<u>1 912</u> 1 823	<u>3 132</u> 2 569	<u>3 617</u> 3 482	<u>2 074</u> 1 823	<u>3 694</u> 3 482
226-103-1410	-5		1	190	<u>5 425</u> 5 152	<u>5 115</u> 4 846	<u>6 361</u> 4 649	<u>5 508</u> 5 152	<u>5 629</u> 4 846	<u>5 754</u> 5 152
226-103-1600	13015-2012									

226-102-0704	-9		1	210	<u>7 203</u> 5 426	<u>7 538</u> 5 916	<u>7 436</u> 5 426	<u>7 351</u> 5 426	<u>7 026</u> 5 426	<u>6 188</u> 5 268

[illegible]

8.04-08-2023

226-102-0704	-9		1	210	<u>5 637</u> 5 268	<u>5 873</u> 5 268	<u>6 420</u> 5 268	<u>6 848</u> 5 426	<u>6 083</u> 5 268	<u>6 226</u> 5 268

226-103-1100	13015-2012							
226-103-1108	2		1	600				
226-103-1109	3		1	700				
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 826</u> 12 566	<u>14 913</u> 13 393	<u>15 173</u> 13 393	<u>14 523</u> 13 393
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>8 197</u> 6 136	<u>7 512</u> 7 159	<u>7 800</u> 6 696	<u>7 389</u> 6 696
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 020</u> 3 706	<u>3 980</u> 3 834	<u>4 088</u> 3 661	<u>3 934</u> 3 661
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 105</u> 2 569	<u>3 708</u> 3 598	<u>3 780</u> 3 482	<u>3 677</u> 3 482
226-103-1410	-5		1	190	<u>6 276</u> 4 649	<u>5 894</u> 5 152	<u>6 023</u> 5 152	<u>5 698</u> 5 152
226-103-1600	13015-2012							

				,	
226-102-0704	-9		1	210	<u>5 867</u> 5 268

226-103-1601	450		1	7700	<u>325 311</u> 299 529						
226-103-1602	500		1	8350	<u>350 067</u> 322 161						
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>436 064</u> 403 196						
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>465 493</u> 430 409						
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>535 293</u> 497 203						
226-103-1700	13015-2012										
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>112 368</u> 103 865						
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>141 808</u> 129 880						
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>166 221</u> 152 252						
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>109 346</u> 100 902						
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>120 347</u> 110 680						
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>143 748</u> 131 858						
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>183 965</u> 169 522						

				,								
226-103-1601	450		1	7700								
226-103-1602	500		1	8350								
226-103-1603	600 -		1	9650								
226-103-1604	650 -		1	10300								
226-103-1605	700 -		1	10950								
226-103-1700	13015-2012											
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500								
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630								
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250								
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500								
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900								
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600								
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300								

				,				
226-103-1601	450		1	7700				
226-103-1602	500		1	8350				
226-103-1603	600 -		1	9650				
226-103-1604	650 -		1	10300				
226-103-1605	700 -		1	10950				
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300				

226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>157 402</u> 145 446						
226-103-1800	13015-2012										
226-103-1801	-1		1	720	<u>13 542</u> 12 589	<u>16 401</u> 15 414	<u>23 941</u> 22 865	<u>13 855</u> 12 589	<u>18 346</u> 15 414	<u>14 786</u> 12 589	<u>24 517</u> 22 865
226-103-1802	-2		1	960	<u>17 206</u> 15 946	<u>20 271</u> 18 975	<u>31 740</u> 30 308	<u>17 624</u> 15 946	<u>22 865</u> 18 975	<u>18 866</u> 15 946	<u>32 508</u> 30 308

226-105.

226-105-0100	13015-2012										
226-105-0101	6		1	60	<u>5 036</u> 4 911	<u>5 053</u> 4 927	<u>4 400</u> 4 282	<u>5 063</u> 4 911	<u>5 215</u> 4 927	<u>5 140</u> 4 911	<u>4 448</u> 4 282
226-105-0102	7		1	320	<u>10 355</u> 9 944	<u>13 700</u> 9 899	<u>11 122</u> 9 944	<u>10 526</u> 9 944	<u>13 309</u> 9 899	<u>10 938</u> 9 944	<u>11 530</u> 9 944

25.**251.****251-3.****251-302.**

				,								
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520								
226-103-1800	13015-2012											
226-103-1801	-1		1	720	<u>20 918</u> 15 414	<u>25 261</u> 22 865	<u>25 602</u> 22 865	<u>18 528</u> 15 177	<u>15 677</u> 12 589	<u>13 790</u> 12 589	<u>14 598</u> 12 589	<u>16 472</u> 12 589
226-103-1802	-2		1	960	<u>26 295</u> 18 975	<u>33 501</u> 30 308	<u>33 955</u> 30 308	<u>24 178</u> 19 720	<u>20 053</u> 15 946	<u>17 537</u> 15 946	<u>18 615</u> 15 946	<u>21 114</u> 15 946

				,								
226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>5 429</u> 4 927	<u>4 510</u> 4 282	<u>4 539</u> 4 282	<u>4 497</u> 3 956	<u>5 214</u> 4 911	<u>5 057</u> 4 911	<u>5 124</u> 4 911	
226-105-0102	7		1	320	<u>13 857</u> 9 899	<u>11 866</u> 9 944	<u>12 023</u> 9 944	<u>11 204</u> 9 944	<u>11 318</u> 9 944	<u>10 355</u> 9 944	<u>10 834</u> 9 944	

8.04-08-2023

432

				,				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520				
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 191</u> 22 865	<u>14 946</u> 13 977	<u>15 809</u> 12 589	<u>14 577</u> 12 589
226-103-1802	-2		1	960	<u>32 074</u> 30 308	<u>19 079</u> 17 797	<u>20 230</u> 15 946	<u>18 586</u> 15 946

				,					
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>5 281</u> 4 911	<u>4 421</u> 4 282	<u>5 153</u> 5 026	<u>5 225</u> 4 911	<u>5 123</u> 4 911
226-105-0102	7		1	320	<u>11 658</u> 9 944	<u>10 993</u> 9 944	<u>11 165</u> 9 944	<u>11 375</u> 9 944	<u>10 825</u> 9 944

8.04-08-2023

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 515</u> 18 500	<u>19 449</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 782</u> 17 500	<u>18 510</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 727</u> 17 500	<u>18 496</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>18 448</u> 17 500

255. , ,

255-1.
255-101.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 791</u> 18 500	<u>21 637</u> 18 500	<u>20 046</u> 18 500	<u>20 155</u> 18 500	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 702</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 886</u> 17 500	<u>20 916</u> 17 500	<u>19 166</u> 17 500	<u>19 286</u> 17 500	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 788</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 864</u> 17 500	<u>20 858</u> 17 500	<u>19 140</u> 17 500	<u>19 258</u> 17 500	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 769</u> 17 500

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 324</u> 18 500	<u>19 968</u> 18 500	<u>19 381</u> 18 500	<u>19 582</u> 18 500	<u>19 747</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 372</u> 17 500	<u>19 081</u> 17 500	<u>18 435</u> 17 500	<u>18 656</u> 17 500	<u>18 837</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 360</u> 17 500	<u>19 056</u> 17 500	<u>18 422</u> 17 500	<u>18 639</u> 17 500	<u>18 817</u> 17 500

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	<u>19 317</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 365</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 353</u> 17 500

8.04-08-2023

255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,415}{2\,266}$	$\frac{2\,463}{2\,313}$	$\frac{2\,570}{2\,266}$	$\frac{2\,477}{2\,266}$	$\frac{2\,683}{2\,313}$	$\frac{2\,556}{2\,266}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\,499}{2\,304}$		$\frac{2\,732}{2\,304}$	$\frac{2\,592}{2\,304}$		$\frac{2\,710}{2\,304}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{10\,449}{10\,080}$					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,437}{1\,362}$	$\frac{1\,180}{1\,112}$	$\frac{1\,505}{1\,362}$	$\frac{1\,464}{1\,362}$	$\frac{1\,276}{1\,112}$	$\frac{1\,498}{1\,362}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,475}{1\,393}$					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{1\,916}{1\,813}$					
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{12\,872}{12\,455}$					

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								

255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\ 686}{2\ 266}$	$\frac{2\ 800}{2\ 313}$	$\frac{2\ 772}{2\ 266}$	$\frac{2\ 809}{2\ 266}$	$\frac{2\ 609}{2\ 266}$	$\frac{2\ 656}{2\ 266}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\ 905}{2\ 304}$		$\frac{3\ 035}{2\ 304}$	$\frac{3\ 090}{2\ 304}$	$\frac{2\ 790}{2\ 304}$	$\frac{2\ 860}{2\ 304}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 555}{1\ 362}$	$\frac{1\ 328}{1\ 112}$	$\frac{1\ 593}{1\ 362}$	$\frac{1\ 609}{1\ 362}$	$\frac{1\ 521}{1\ 362}$	$\frac{1\ 542}{1\ 362}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40						
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50						
255-101-0109	300 6665-91		1	80						

255-102-0100	17608-2017	30 - 50 - ' ' ' i	2								
255-102-0200	17608-2017	60 - 100 - i ' '	2								

255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 943</u> 2 215	<u>4 116</u> 2 215	<u>2 943</u> 2 215	<u>4 513</u> 2 215	<u>4 779</u> 2 215	<u>4 434</u> 2 215
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 062</u> 2 332	<u>4 235</u> 2 332	<u>3 062</u> 2 332	<u>4 633</u> 2 332	<u>4 898</u> 2 332	<u>4 554</u> 2 332
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 600</u> 2 441	<u>2 730</u> 2 441	<u>2 640</u> 2 441	<u>2 781</u> 2 441	<u>2 815</u> 2 441	<u>2 771</u> 2 441
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 914</u> 2 773	<u>2 980</u> 2 700	<u>2 904</u> 2 700	<u>3 041</u> 2 700	<u>3 076</u> 2 700	<u>3 035</u> 2 700
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 227</u> 2 987	<u>3 338</u> 2 987	<u>3 193</u> 2 987	<u>3 442</u> 2 987	<u>3 477</u> 2 987	<u>3 437</u> 2 987
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 585</u> 3 335	<u>3 696</u> 3 335	<u>3 551</u> 3 335	<u>3 799</u> 3 335	<u>3 834</u> 3 335	<u>3 795</u> 3 335
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>2 975</u> 2 799					
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	<u>3 733</u> 3 542					
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 051</u> 3 737	<u>4 199</u> 3 737	<u>4 006</u> 3 737	<u>4 337</u> 3 737	<u>4 384</u> 3 737	<u>4 331</u> 3 737
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 445</u> 4 121	<u>4 593</u> 4 121	<u>4 400</u> 4 121	<u>4 731</u> 4 121	<u>4 778</u> 4 121	<u>4 725</u> 4 121
255-102-0800	17608-2017	2								
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>20 404</u> 19 740					

255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96						
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 224</u> 2 441	<u>2 866</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441	<u>2 820</u> 2 441	<u>3 007</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120						
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 988</u> 2 987	<u>3 507</u> 2 987	<u>3 988</u> 2 987	<u>3 480</u> 2 987	<u>3 714</u> 2 987	<u>3 988</u> 2 987
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 346</u> 3 335	<u>3 864</u> 3 335	<u>4 346</u> 3 335	<u>3 837</u> 3 335	<u>4 072</u> 3 335	<u>4 346</u> 3 335
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168						
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168						
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 066</u> 3 737	<u>4 424</u> 3 737	<u>5 066</u> 3 737	<u>4 388</u> 3 737	<u>4 700</u> 3 737	<u>5 066</u> 3 737
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192	<u>5 460</u> 4 121	<u>4 818</u> 4 121	<u>5 460</u> 4 121	<u>4 782</u> 4 121	<u>5 094</u> 4 121	<u>5 460</u> 4 121
255-102-0800	17608-2017	2								
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130						

255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96						
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 118</u> 2 441	<u>3 259</u> 2 441	<u>2 894</u> 2 441	<u>2 964</u> 2 441	<u>3 092</u> 2 441	<u>2 906</u> 2 441
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120						
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 870</u> 2 987	<u>3 937</u> 2 987	<u>3 576</u> 2 987	<u>3 660</u> 2 987	<u>3 822</u> 2 987	<u>3 587</u> 2 987
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 228</u> 3 335	<u>4 294</u> 3 335	<u>3 933</u> 3 335	<u>4 018</u> 3 335	<u>4 179</u> 3 335	<u>3 945</u> 3 335
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168						
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168						
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 908</u> 3 737	<u>4 997</u> 3 737	<u>4 516</u> 3 737	<u>4 629</u> 3 737	<u>4 844</u> 3 737	<u>4 531</u> 3 737
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 302</u> 4 121	<u>5 391</u> 4 121	<u>4 910</u> 4 121	<u>5 023</u> 4 121	<u>5 238</u> 4 121	<u>4 925</u> 4 121
255-102-0800	17608-2017	2								
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130						

255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 988</u> 2 441
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 687</u> 2 987
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 045</u> 3 335
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168	
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 664</u> 3 737
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192	<u>5 058</u> 4 121
255-102-0800	17608-2017	2			
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130	

255-102-0802	80	Granit Ferro	2	1	175	<u>20 937</u> 20 210				
255-102-0803	60	Granit Ferro	2	1	130	<u>20 712</u> 20 040				
255-102-0804	80	Granit Ferro	2	1	175	<u>21 245</u> 20 510				
255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175	<u>21 553</u> 20 810				
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>22 943</u> 22 110				
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>23 456</u> 22 610				
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>23 952</u> 23 030				
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 773</u> 20 100				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 306</u> 20 570				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>21 081</u> 20 400				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 614</u> 20 870				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 922</u> 21 170				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 313</u> 22 470				

255-102-0802	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0803	60	Granit Ferro	2	1	130					
255-102-0804	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					

255-102-0802	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0803	60	Granit Ferro	2	1	130					
255-102-0804	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					

255-102-0802	80	Granit Ferro	2	1	175
255-102-0803	60	Granit Ferro	2	1	130
255-102-0804	80	Granit Ferro	2	1	175
255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225

255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 826</u> 22 970				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>24 321</u> 23 390				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 866</u> 20 190				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 399</u> 20 660				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 174</u> 20 490				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 707</u> 20 960				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>22 015</u> 21 260				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 405</u> 22 560				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 918</u> 23 060				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 414</u> 23 480				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 553</u> 20 860				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>22 086</u> 21 330				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 861</u> 21 160				

255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130					

255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130					

255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130

255-102-0828	3	80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 394</u> 21 630			
255-102-0829	3	80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 702</u> 21 930			
255-102-0830	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 093</u> 23 230			
255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 606</u> 23 730			
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>25 101</u> 24 150			
255-102-0900			, , 17608-2017	2						
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130	<u>25 073</u> 24 290			
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175	<u>25 606</u> 24 760			
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130	<u>25 381</u> 24 590			
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175	<u>25 914</u> 25 060			
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175	<u>26 222</u> 25 360			
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225	<u>27 612</u> 26 660			
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225	<u>29 152</u> 28 160			

255-102-0828	3	80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0829	3	80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0830	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					
255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0900			17608-2017	2							
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130					
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175					
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130					
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175					
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175					
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225					
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225					

255-102-0828	3	80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0829	3	80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0830	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900			17608-2017	2						
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225				

255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282
255-102-0900	17608-2017		2		
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225

255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>28 621</u> 27 580				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 535</u> 24 740				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 068</u> 25 210				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 843</u> 25 040				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 376</u> 25 510				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 684</u> 25 810				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 074</u> 27 110				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 587</u> 27 610				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>29 083</u> 28 030				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 812</u> 25 010				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 345</u> 25 480				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>26 120</u> 25 310				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 653</u> 25 780				

255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175					

255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175					

255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175

255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 961</u> 26 080				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 351</u> 27 380				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 864</u> 27 880				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>29 360</u> 28 300				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 264</u> 25 450				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 797</u> 25 920				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 571</u> 25 750				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 105</u> 26 220				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 412</u> 26 520				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 803</u> 27 820				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>29 316</u> 28 320				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 811</u> 28 740				

255-103.

255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					

255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					

255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 969</u> 10 700
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 065</u> 7 900
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 879</u> 11 600
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 976</u> 8 800

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>6 059</u> 5 938
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>6 962</u> 6 830
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 770</u> 8 616
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>5 730</u> 5 625

8.04-08-2023

466

255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>6 634</u> 6 518
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>8 441</u> 8 304

255-105.

255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 , NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194

[illegible]

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194

261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194

8.04-08-2023

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	; , , , 15 , (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

[illegible]

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	22,5 , , , , 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

8.04-08-2023

474

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная