

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		14
211-4.		16
211-5.		19
211-6.		19
211-7.		21
212.	, ,	23
212-1.		23
212-2.		93
212-3.		96
212-4.		96
212-5.		102
212-6.		108
213.		110
213-1.		110
213-3.	, ,	114
221.		120
221-1.		120
222.	, ,	124
222-1.	, ,	124
222-2.	,	134
222-3.	, ,	136
225.		138
225-1.		138
225-2.		152

8.04-08-2023

IV

226.		174
226-1.	,	174
251.	,	180
251-3.	,	180
255.	,	182
255-1.		182
261.		184
261-1.		184

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

					,							
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$	$\frac{1\,694}{1\,158}$

211-102.

					,	
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 179</u> 412
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 314</u> 460
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 030</u> 372
211-103-0200	,				
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 035</u>	<u>6 948</u>	<u>7 604</u>	<u>6 849</u>	<u>3 913</u> 3 295	<u>6 231</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 992</u>	<u>6 898</u>	<u>7 549</u>	<u>6 801</u>	<u>3 885</u> 3 272	<u>6 187</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 949</u>	<u>6 848</u>	<u>7 495</u>	<u>6 752</u>	<u>3 857</u> 3 248	<u>6 142</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 949</u>	<u>6 848</u>	<u>7 495</u>	<u>6 752</u>	<u>3 857</u> 3 248	<u>6 142</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 949</u>	<u>6 848</u>	<u>7 495</u>	<u>6 752</u>	<u>3 857</u> 3 248	<u>6 142</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 677</u>	<u>5 694</u>	<u>6 336</u>	<u>5 598</u>	<u>2 724</u> 2 152	<u>5 869</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 468</u>	<u>5 311</u>	<u>5 944</u>	<u>5 217</u>	<u>2 385</u> 1 830	<u>5 657</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 549</u>	<u>5 390</u>	<u>6 032</u>	<u>5 294</u>	<u>2 420</u> 1 857	<u>5 740</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 100</u>	<u>7 010</u>	<u>7 735</u>	<u>6 912</u>	<u>3 976</u> 3 356	<u>6 296</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 057</u>	<u>6 960</u>	<u>7 680</u>	<u>6 863</u>	<u>3 947</u> 3 333	<u>6 251</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 140}{3\ 409}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 097}{3\ 385}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 053}{3\ 360}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 053}{3\ 360}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 053}{3\ 360}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 780}{3\ 114}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 569}{2\ 945}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{5\ 652}{2\ 989}$
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 205}{3\ 472}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 161}{3\ 447}$

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 013</u>	<u>6 910</u>	<u>7 624</u>	<u>6 814</u>	<u>3 919</u> 3 309	<u>6 206</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 013</u>	<u>6 910</u>	<u>7 624</u>	<u>6 814</u>	<u>3 919</u> 3 309	<u>6 206</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 013</u>	<u>6 910</u>	<u>7 624</u>	<u>6 814</u>	<u>3 919</u> 3 309	<u>6 206</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 736</u>	<u>5 735</u>	<u>6 443</u>	<u>5 639</u>	<u>2 765</u> 2 192	<u>5 928</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 524</u>	<u>5 346</u>	<u>6 045</u>	<u>5 252</u>	<u>2 420</u> 1 864	<u>5 713</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 606</u>	<u>5 426</u>	<u>6 134</u>	<u>5 330</u>	<u>2 456</u> 1 891	<u>5 797</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 168</u>	<u>7 076</u>	<u>7 871</u>	<u>6 978</u>	<u>4 041</u> 3 420	<u>6 364</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 124</u>	<u>7 025</u>	<u>7 815</u>	<u>6 928</u>	<u>4 012</u> 3 395	<u>6 318</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 080</u>	<u>6 974</u>	<u>7 758</u>	<u>6 878</u>	<u>3 983</u> 3 371	<u>6 273</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 080</u>	<u>6 974</u>	<u>7 758</u>	<u>6 878</u>	<u>3 983</u> 3 371	<u>6 273</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 080</u>	<u>6 974</u>	<u>7 758</u>	<u>6 878</u>	<u>3 983</u> 3 371	<u>6 273</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 798</u>	<u>5 777</u>	<u>6 555</u>	<u>5 681</u>	<u>2 807</u> 2 233	<u>5 990</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 117}{3\ 423}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 117}{3\ 423}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 117}{3\ 423}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 839}{3\ 171}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 625}{3\ 000}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\ 709}{3\ 044}$
211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 273}{3\ 538}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 228}{3\ 512}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 183}{3\ 487}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 183}{3\ 487}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 183}{3\ 487}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 901}{3\ 231}$

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 582</u>	<u>5 383</u>	<u>6 149</u>	<u>5 288</u>	<u>2 456</u> 1 899	<u>5 771</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 665</u>	<u>5 462</u>	<u>6 241</u>	<u>5 366</u>	<u>2 492</u> 1 927	<u>5 857</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 238</u>	<u>7 143</u>	<u>8 012</u>	<u>7 045</u>	<u>4 108</u> 3 486	<u>6 434</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 193</u>	<u>7 092</u>	<u>7 955</u>	<u>6 995</u>	<u>4 079</u> 3 461	<u>6 388</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 149</u>	<u>7 041</u>	<u>7 898</u>	<u>6 945</u>	<u>4 050</u> 3 436	<u>6 342</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 149</u>	<u>7 041</u>	<u>7 898</u>	<u>6 945</u>	<u>4 050</u> 3 436	<u>6 342</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 149</u>	<u>7 041</u>	<u>7 898</u>	<u>6 945</u>	<u>4 050</u> 3 436	<u>6 342</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 862</u>	<u>5 821</u>	<u>6 672</u>	<u>5 725</u>	<u>2 852</u> 2 276	<u>6 054</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 643</u>	<u>5 420</u>	<u>6 258</u>	<u>5 326</u>	<u>2 494</u> 1 936	<u>5 832</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 726</u>	<u>5 500</u>	<u>6 351</u>	<u>5 404</u>	<u>2 531</u> 1 964	<u>5 918</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 683</u> 3 057
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 768</u> 3 102
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 343</u> 3 606
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 298</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 252</u> 3 554
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 252</u> 3 554
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 252</u> 3 554
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 965</u> 3 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 744</u> 3 115
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 829</u> 3 162
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 310</u>	<u>7 214</u>	<u>8 159</u>	<u>7 116</u>	<u>4 179</u> 3 554	<u>6 507</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 265</u>	<u>7 162</u>	<u>8 101</u>	<u>7 065</u>	<u>4 149</u> 3 529	<u>6 460</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 220</u>	<u>7 111</u>	<u>8 043</u>	<u>7 014</u>	<u>4 119</u> 3 503	<u>6 414</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 220</u>	<u>7 111</u>	<u>8 043</u>	<u>7 014</u>	<u>4 119</u> 3 503	<u>6 414</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 220</u>	<u>7 111</u>	<u>8 043</u>	<u>7 014</u>	<u>4 119</u> 3 503	<u>6 414</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 928</u>	<u>5 867</u>	<u>6 793</u>	<u>5 771</u>	<u>2 898</u> 2 321	<u>6 120</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 705</u>	<u>5 459</u>	<u>6 371</u>	<u>5 365</u>	<u>2 533</u> 1 973	<u>5 894</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 790</u>	<u>5 540</u>	<u>6 465</u>	<u>5 444</u>	<u>2 570</u> 2 003	<u>5 982</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 348</u>	<u>7 250</u>	<u>8 235</u>	<u>7 152</u>	<u>4 215</u> 3 589	<u>6 544</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 303</u>	<u>7 198</u>	<u>8 176</u>	<u>7 101</u>	<u>4 185</u> 3 563	<u>6 497</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 257</u>	<u>7 146</u>	<u>8 117</u>	<u>7 050</u>	<u>4 155</u> 3 538	<u>6 451</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 257</u>	<u>7 146</u>	<u>8 117</u>	<u>7 050</u>	<u>4 155</u> 3 538	<u>6 451</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 416</u> 3 676
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 370</u> 3 650
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 031</u> 3 358
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 807</u> 3 176
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 893</u> 3 224
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 453</u> 3 713
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 407</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 361</u> 3 660

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 257</u>	<u>7 146</u>	<u>8 117</u>	<u>7 050</u>	<u>4 155</u> 3 538	<u>6 451</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 963</u>	<u>5 891</u>	<u>6 855</u>	<u>5 795</u>	<u>2 921</u> 2 343	<u>6 154</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 738</u>	<u>5 479</u>	<u>6 429</u>	<u>5 385</u>	<u>2 553</u> 1 993	<u>5 927</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 823</u>	<u>5 561</u>	<u>6 524</u>	<u>5 465</u>	<u>2 591</u> 2 023	<u>6 015</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 535</u>	<u>7 496</u>	<u>8 413</u>	<u>7 392</u>	<u>4 353</u> 3 625	<u>6 742</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 488</u>	<u>7 442</u>	<u>8 353</u>	<u>7 339</u>	<u>4 322</u> 3 599	<u>6 694</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 441</u>	<u>7 389</u>	<u>8 293</u>	<u>7 287</u>	<u>4 291</u> 3 573	<u>6 646</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 441</u>	<u>7 389</u>	<u>8 293</u>	<u>7 287</u>	<u>4 291</u> 3 573	<u>6 646</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 441</u>	<u>7 389</u>	<u>8 293</u>	<u>7 287</u>	<u>4 291</u> 3 573	<u>6 646</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 143</u>	<u>6 120</u>	<u>7 017</u>	<u>6 018</u>	<u>3 044</u> 2 367	<u>6 346</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 914</u>	<u>5 701</u>	<u>6 586</u>	<u>5 601</u>	<u>2 671</u> 2 013	<u>6 114</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 002</u>	<u>5 786</u>	<u>6 683</u>	<u>5 684</u>	<u>2 710</u> 2 043	<u>6 205</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 065</u> 3 391
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 839</u> 3 208
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 926</u> 3 255
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 630</u> 3 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 583</u> 3 723
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 236</u> 3 425
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 006</u> 3 240
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 095</u> 3 288

8.04-08-2023

14

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 251}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{14\ 562}{13\ 560}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{14\ 562}{13\ 560}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{14\ 562}{13\ 560}$

211-3.

211-302.

8.04-08-2023

211-203-0100	1376-2005	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 243</u>	<u>5 963</u>	<u>6 945</u>	<u>5 851</u>	<u>2 595</u> 1 875	<u>3 328</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 243</u>	<u>5 963</u>	<u>6 945</u>	<u>5 851</u>	<u>2 595</u> 1 875	<u>3 328</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 636</u>	<u>6 512</u>	<u>10 179</u>	<u>4 992</u>	<u>5 991</u> 2 329	<u>3 294</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 538</u> 2 219
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 538</u> 2 219
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 419</u> 2 329

211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 243</u>	<u>5 963</u>	<u>6 945</u>	<u>5 851</u>	<u>2 595</u> 1 875	<u>3 328</u>	<u>5 538</u> 2 219

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 033</u>	<u>5 460</u>	<u>7 240</u>	<u>3 977</u>	<u>5 134</u>	<u>2 124</u>	

211-603.

-

-

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 481</u> 982

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 733</u>	<u>8 122</u>	<u>8 391</u>	<u>7 450</u>	<u>5 076</u>	<u>5 730</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 733</u>	<u>8 122</u>	<u>8 391</u>	<u>7 450</u>	<u>5 076</u>	<u>5 730</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 870</u>	<u>8 259</u>	<u>8 528</u>	<u>7 587</u>	<u>5 213</u>	<u>5 867</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 870</u>	<u>8 259</u>	<u>8 528</u>	<u>7 587</u>	<u>5 213</u>	<u>5 867</u>

211-7.
211-701.

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 711</u>	<u>11 621</u>	<u>11 472</u>	<u>10 117</u>	<u>7 165</u>	<u>7 979</u>	<u>7 834</u> 4 140
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 711</u>	<u>11 621</u>	<u>11 472</u>	<u>10 117</u>	<u>7 165</u>	<u>7 979</u>	<u>7 834</u> 4 140
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 711</u>	<u>11 621</u>	<u>11 472</u>	<u>10 117</u>	<u>7 165</u>	<u>7 979</u>	<u>7 834</u> 4 140
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 711</u>	<u>11 621</u>	<u>11 472</u>	<u>10 117</u>	<u>7 165</u>	<u>7 979</u>	<u>7 834</u> 4 140

8.04-08-2023

22

211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 613</u> 2 667
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 613</u> 2 667
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 751</u> 2 800
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 751</u> 2 800

211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 711</u>	<u>11 621</u>	<u>11 472</u>	<u>10 117</u>	<u>7 165</u>	<u>7 979</u>	<u>7 834</u> 4 140
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 711</u>	<u>11 621</u>	<u>11 472</u>	<u>10 117</u>	<u>7 165</u>	<u>7 979</u>	<u>7 834</u> 4 140
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. ,**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5	7473-2010	3							

212-101-0100	3,5	7473-2010	3		

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 741</u> 18 062	<u>26 919</u> 17 375	<u>30 820</u> 17 375	<u>24 232</u> 17 375	<u>26 919</u> 17 375	<u>20 155</u> 17 375
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 931</u> 19 234	<u>28 211</u> 18 647	<u>32 112</u> 18 647	<u>25 524</u> 18 647	<u>28 211</u> 18 647	<u>21 447</u> 18 647
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>29 609</u> 20 022	<u>33 510</u> 20 022	<u>26 921</u> 20 022	<u>29 609</u> 20 022	<u>22 844</u> 20 022
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>30 302</u> 20 225	<u>34 081</u> 20 225	<u>27 473</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225	<u>23 269</u> 20 225
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>30 511</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431	<u>27 683</u> 20 431	<u>30 511</u> 20 431	<u>23 479</u> 20 431
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>30 725</u> 20 642	<u>34 505</u> 20 642	<u>27 897</u> 20 642	<u>30 725</u> 20 642	<u>23 693</u> 20 642
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 167</u> 21 076	<u>34 946</u> 21 076	<u>28 338</u> 21 076	<u>31 167</u> 21 076	<u>24 135</u> 21 076
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 395</u> 21 300	<u>35 174</u> 21 300	<u>28 566</u> 21 300	<u>31 395</u> 21 300	<u>24 362</u> 21 300
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>30 511</u> 20 431	<u>34 291</u> 20 431	<u>27 683</u> 20 431	<u>30 511</u> 20 431	<u>23 479</u> 20 431
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>30 725</u> 20 642	<u>34 505</u> 20 642	<u>27 897</u> 20 642	<u>30 725</u> 20 642	<u>23 693</u> 20 642
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>30 944</u> 20 857	<u>34 723</u> 20 857	<u>28 115</u> 20 857	<u>30 944</u> 20 857	<u>23 912</u> 20 857
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 395</u> 21 300	<u>35 174</u> 21 300	<u>28 566</u> 21 300	<u>31 395</u> 21 300	<u>24 362</u> 21 300

8.04-08-2023

26

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 919</u> 17 375
212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 211</u> 18 647
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 609</u> 20 022
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 302</u> 20 225
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 511</u> 20 431
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 642
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 395</u> 21 300
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 511</u> 20 431
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 642
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 944</u> 20 857
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 395</u> 21 300

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 459</u> 22 033	<u>31 627</u> 21 529	<u>35 407</u> 21 529	<u>28 799</u> 21 529	<u>31 627</u> 21 529	<u>24 595</u> 21 529
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>30 725</u> 20 642	<u>34 505</u> 20 642	<u>27 897</u> 20 642	<u>30 725</u> 20 642	<u>23 693</u> 20 642
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>30 944</u> 20 857	<u>34 723</u> 20 857	<u>28 115</u> 20 857	<u>30 944</u> 20 857	<u>23 912</u> 20 857
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 167</u> 21 076	<u>34 946</u> 21 076	<u>28 338</u> 21 076	<u>31 167</u> 21 076	<u>24 135</u> 21 076
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 459</u> 22 033	<u>31 627</u> 21 529	<u>35 407</u> 21 529	<u>28 799</u> 21 529	<u>31 627</u> 21 529	<u>24 595</u> 21 529
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 702</u> 22 273	<u>31 865</u> 21 763	<u>35 645</u> 21 763	<u>29 037</u> 21 763	<u>31 865</u> 21 763	<u>24 833</u> 21 763
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>30 944</u> 20 857	<u>34 723</u> 20 857	<u>28 115</u> 20 857	<u>30 944</u> 20 857	<u>23 912</u> 20 857
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 167</u> 21 076	<u>34 946</u> 21 076	<u>28 338</u> 21 076	<u>31 167</u> 21 076	<u>24 135</u> 21 076
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 395</u> 21 300	<u>35 174</u> 21 300	<u>28 566</u> 21 300	<u>31 395</u> 21 300	<u>24 362</u> 21 300
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 702</u> 22 273	<u>31 865</u> 21 763	<u>35 645</u> 21 763	<u>29 037</u> 21 763	<u>31 865</u> 21 763	<u>24 833</u> 21 763
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>32 108</u> 22 003	<u>35 888</u> 22 003	<u>29 280</u> 22 003	<u>32 108</u> 22 003	<u>25 076</u> 22 003
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 098</u> 21 366	<u>30 489</u> 20 888	<u>34 390</u> 20 888	<u>27 801</u> 20 888	<u>30 489</u> 20 888	<u>23 724</u> 20 888

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 627</u> 21 529
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 642
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 944</u> 20 857
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 627</u> 21 529
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 865</u> 21 763
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 944</u> 20 857
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 395</u> 21 300
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 865</u> 21 763
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 108</u> 22 003
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 489</u> 20 888

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 000</u> 21 582	<u>31 191</u> 21 099	<u>34 970</u> 21 099	<u>28 362</u> 21 099	<u>31 191</u> 21 099	<u>24 158</u> 21 099
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 224</u> 21 802	<u>31 409</u> 21 315	<u>35 189</u> 21 315	<u>28 581</u> 21 315	<u>31 409</u> 21 315	<u>24 377</u> 21 315
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 452</u> 22 027	<u>31 633</u> 21 534	<u>35 412</u> 21 534	<u>28 804</u> 21 534	<u>31 633</u> 21 534	<u>24 600</u> 21 534
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>32 093</u> 21 988	<u>35 873</u> 21 988	<u>29 265</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>25 061</u> 21 988
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 730	<u>32 331</u> 22 222	<u>36 110</u> 22 222	<u>29 502</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>25 298</u> 22 222
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 224</u> 21 802	<u>31 409</u> 21 315	<u>35 189</u> 21 315	<u>28 581</u> 21 315	<u>31 409</u> 21 315	<u>24 377</u> 21 315
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 452</u> 22 027	<u>31 633</u> 21 534	<u>35 412</u> 21 534	<u>28 804</u> 21 534	<u>31 633</u> 21 534	<u>24 600</u> 21 534
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>31 860</u> 21 759	<u>35 640</u> 21 759	<u>29 032</u> 21 759	<u>31 860</u> 21 759	<u>24 828</u> 21 759
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 730	<u>32 331</u> 22 222	<u>36 110</u> 22 222	<u>29 502</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>25 298</u> 22 222
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 415</u> 22 974	<u>32 574</u> 22 461	<u>36 353</u> 22 461	<u>29 745</u> 22 461	<u>32 574</u> 22 461	<u>25 541</u> 22 461
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 452</u> 22 027	<u>31 633</u> 21 534	<u>35 412</u> 21 534	<u>28 804</u> 21 534	<u>31 633</u> 21 534	<u>24 600</u> 21 534
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>31 860</u> 21 759	<u>35 640</u> 21 759	<u>29 032</u> 21 759	<u>31 860</u> 21 759	<u>24 828</u> 21 759
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>32 093</u> 21 988	<u>35 873</u> 21 988	<u>29 265</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>25 061</u> 21 988

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 191</u> 21 099
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 315
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 633</u> 21 534
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 093</u> 21 988
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 315
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 633</u> 21 534
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 860</u> 21 759
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 574</u> 22 461
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 633</u> 21 534
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 860</u> 21 759
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 093</u> 21 988

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 415</u> 22 974	<u>32 574</u> 22 461	<u>36 353</u> 22 461	<u>29 745</u> 22 461	<u>32 574</u> 22 461	<u>25 541</u> 22 461
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>32 822</u> 22 705	<u>36 601</u> 22 705	<u>29 993</u> 22 705	<u>32 822</u> 22 705	<u>25 789</u> 22 705
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>31 860</u> 21 759	<u>35 640</u> 21 759	<u>29 032</u> 21 759	<u>31 860</u> 21 759	<u>24 828</u> 21 759
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>32 093</u> 21 988	<u>35 873</u> 21 988	<u>29 265</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>25 061</u> 21 988
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 730	<u>32 331</u> 22 222	<u>36 110</u> 22 222	<u>29 502</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>25 298</u> 22 222
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>32 822</u> 22 705	<u>36 601</u> 22 705	<u>29 993</u> 22 705	<u>32 822</u> 22 705	<u>25 789</u> 22 705
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 928</u> 23 479	<u>33 075</u> 22 954	<u>36 855</u> 22 954	<u>30 247</u> 22 954	<u>33 075</u> 22 954	<u>26 043</u> 22 954
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 098</u> 21 366	<u>30 489</u> 20 888	<u>34 390</u> 20 888	<u>27 801</u> 20 888	<u>30 489</u> 20 888	<u>23 724</u> 20 888
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 000</u> 21 582	<u>31 191</u> 21 099	<u>34 970</u> 21 099	<u>28 362</u> 21 099	<u>31 191</u> 21 099	<u>24 158</u> 21 099
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 224</u> 21 802	<u>31 409</u> 21 315	<u>35 189</u> 21 315	<u>28 581</u> 21 315	<u>31 409</u> 21 315	<u>24 377</u> 21 315
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 452</u> 22 027	<u>31 633</u> 21 534	<u>35 412</u> 21 534	<u>28 804</u> 21 534	<u>31 633</u> 21 534	<u>24 600</u> 21 534
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>32 093</u> 21 988	<u>35 873</u> 21 988	<u>29 265</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>25 061</u> 21 988

8.04-08-2023

32

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 574</u> 22 461
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 22 705
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 860</u> 21 759
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 093</u> 21 988
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 22 705
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 954
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 489</u> 20 888
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 191</u> 21 099
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 315
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 633</u> 21 534
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 093</u> 21 988

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 730	<u>32 331</u> 22 222	<u>36 110</u> 22 222	<u>29 502</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>25 298</u> 22 222
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 224</u> 21 802	<u>31 409</u> 21 315	<u>35 189</u> 21 315	<u>28 581</u> 21 315	<u>31 409</u> 21 315	<u>24 377</u> 21 315
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 452</u> 22 027	<u>31 633</u> 21 534	<u>35 412</u> 21 534	<u>28 804</u> 21 534	<u>31 633</u> 21 534	<u>24 600</u> 21 534
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>31 860</u> 21 759	<u>35 640</u> 21 759	<u>29 032</u> 21 759	<u>31 860</u> 21 759	<u>24 828</u> 21 759
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 730	<u>32 331</u> 22 222	<u>36 110</u> 22 222	<u>29 502</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>25 298</u> 22 222
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 415</u> 22 974	<u>32 574</u> 22 461	<u>36 353</u> 22 461	<u>29 745</u> 22 461	<u>32 574</u> 22 461	<u>25 541</u> 22 461
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 452</u> 22 027	<u>31 633</u> 21 534	<u>35 412</u> 21 534	<u>28 804</u> 21 534	<u>31 633</u> 21 534	<u>24 600</u> 21 534
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>31 860</u> 21 759	<u>35 640</u> 21 759	<u>29 032</u> 21 759	<u>31 860</u> 21 759	<u>24 828</u> 21 759
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>32 093</u> 21 988	<u>35 873</u> 21 988	<u>29 265</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>25 061</u> 21 988
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 415</u> 22 974	<u>32 574</u> 22 461	<u>36 353</u> 22 461	<u>29 745</u> 22 461	<u>32 574</u> 22 461	<u>25 541</u> 22 461
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>32 822</u> 22 705	<u>36 601</u> 22 705	<u>29 993</u> 22 705	<u>32 822</u> 22 705	<u>25 789</u> 22 705
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>31 860</u> 21 759	<u>35 640</u> 21 759	<u>29 032</u> 21 759	<u>31 860</u> 21 759	<u>24 828</u> 21 759
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 491	<u>32 093</u> 21 988	<u>35 873</u> 21 988	<u>29 265</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>25 061</u> 21 988

8.04-08-2023

34

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 315
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 633</u> 21 534
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 860</u> 21 759
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 574</u> 22 461
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 633</u> 21 534
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 860</u> 21 759
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 093</u> 21 988
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 574</u> 22 461
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 22 705
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 860</u> 21 759
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 093</u> 21 988

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 730	<u>32 331</u> 22 222	<u>36 110</u> 22 222	<u>29 502</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>25 298</u> 22 222
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 668</u> 23 224	<u>32 822</u> 22 705	<u>36 601</u> 22 705	<u>29 993</u> 22 705	<u>32 822</u> 22 705	<u>25 789</u> 22 705
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 928</u> 23 479	<u>33 075</u> 22 954	<u>36 855</u> 22 954	<u>30 247</u> 22 954	<u>33 075</u> 22 954	<u>26 043</u> 22 954
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 029</u> 22 283	<u>31 432</u> 21 817	<u>35 333</u> 21 817	<u>28 745</u> 21 817	<u>31 432</u> 21 817	<u>24 668</u> 21 817
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 941</u> 22 508	<u>32 144</u> 22 037	<u>35 923</u> 22 037	<u>29 315</u> 22 037	<u>32 144</u> 22 037	<u>25 111</u> 22 037
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 174</u> 22 737	<u>32 372</u> 22 262	<u>36 152</u> 22 262	<u>29 543</u> 22 262	<u>32 372</u> 22 262	<u>25 340</u> 22 262
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 412</u> 22 972	<u>32 605</u> 22 492	<u>36 385</u> 22 492	<u>29 777</u> 22 492	<u>32 605</u> 22 492	<u>25 573</u> 22 492
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 903</u> 23 456	<u>33 086</u> 22 965	<u>36 866</u> 22 965	<u>30 258</u> 22 965	<u>33 086</u> 22 965	<u>26 054</u> 22 965
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 705	<u>33 335</u> 23 210	<u>37 114</u> 23 210	<u>30 506</u> 23 210	<u>33 335</u> 23 210	<u>26 302</u> 23 210
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 174</u> 22 737	<u>32 372</u> 22 262	<u>36 152</u> 22 262	<u>29 543</u> 22 262	<u>32 372</u> 22 262	<u>25 340</u> 22 262
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 412</u> 22 972	<u>32 605</u> 22 492	<u>36 385</u> 22 492	<u>29 777</u> 22 492	<u>32 605</u> 22 492	<u>25 573</u> 22 492
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 655</u> 23 211	<u>32 843</u> 22 726	<u>36 623</u> 22 726	<u>30 015</u> 22 726	<u>32 843</u> 22 726	<u>25 811</u> 22 726

8.04-08-2023

36

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 22 705
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 954
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 432</u> 21 817
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 144</u> 22 037
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 372</u> 22 262
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 605</u> 22 492
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 086</u> 22 965
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 335</u> 23 210
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 372</u> 22 262
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 605</u> 22 492
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 843</u> 22 726

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 705	<u>33 335</u> 23 210	<u>37 114</u> 23 210	<u>30 506</u> 23 210	<u>33 335</u> 23 210	<u>26 302</u> 23 210
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 416</u> 23 960	<u>33 588</u> 23 459	<u>37 368</u> 23 459	<u>30 760</u> 23 459	<u>33 588</u> 23 459	<u>26 556</u> 23 459
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 412</u> 22 972	<u>32 605</u> 22 492	<u>36 385</u> 22 492	<u>29 777</u> 22 492	<u>32 605</u> 22 492	<u>25 573</u> 22 492
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 655</u> 23 211	<u>32 843</u> 22 726	<u>36 623</u> 22 726	<u>30 015</u> 22 726	<u>32 843</u> 22 726	<u>25 811</u> 22 726
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 903</u> 23 456	<u>33 086</u> 22 965	<u>36 866</u> 22 965	<u>30 258</u> 22 965	<u>33 086</u> 22 965	<u>26 054</u> 22 965
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 416</u> 23 960	<u>33 588</u> 23 459	<u>37 368</u> 23 459	<u>30 760</u> 23 459	<u>33 588</u> 23 459	<u>26 556</u> 23 459
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 681</u> 24 220	<u>33 847</u> 23 714	<u>37 627</u> 23 714	<u>31 019</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>26 815</u> 23 714
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 655</u> 23 211	<u>32 843</u> 22 726	<u>36 623</u> 22 726	<u>30 015</u> 22 726	<u>32 843</u> 22 726	<u>25 811</u> 22 726
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 903</u> 23 456	<u>33 086</u> 22 965	<u>36 866</u> 22 965	<u>30 258</u> 22 965	<u>33 086</u> 22 965	<u>26 054</u> 22 965
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 705	<u>33 335</u> 23 210	<u>37 114</u> 23 210	<u>30 506</u> 23 210	<u>33 335</u> 23 210	<u>26 302</u> 23 210
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 681</u> 24 220	<u>33 847</u> 23 714	<u>37 627</u> 23 714	<u>31 019</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>26 815</u> 23 714
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 487	<u>34 112</u> 23 975	<u>37 891</u> 23 975	<u>31 283</u> 23 975	<u>34 112</u> 23 975	<u>27 080</u> 23 975
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 681</u> 24 220	<u>33 847</u> 23 714	<u>37 627</u> 23 714	<u>31 019</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>26 815</u> 23 714

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 335</u> 23 210
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 459
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 605</u> 22 492
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 843</u> 22 726
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 086</u> 22 965
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 459
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 843</u> 22 726
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 086</u> 22 965
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 335</u> 23 210
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 112</u> 23 975
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 487	<u>34 112</u> 23 975	<u>37 891</u> 23 975	<u>31 283</u> 23 975	<u>34 112</u> 23 975	<u>27 080</u> 23 975
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 227</u> 24 759	<u>34 383</u> 24 241	<u>38 162</u> 24 241	<u>31 554</u> 24 241	<u>34 383</u> 24 241	<u>27 350</u> 24 241
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 510</u> 25 037	<u>34 659</u> 24 513	<u>38 439</u> 24 513	<u>31 831</u> 24 513	<u>34 659</u> 24 513	<u>27 627</u> 24 513
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 095</u> 25 612	<u>35 232</u> 25 077	<u>39 011</u> 25 077	<u>32 403</u> 25 077	<u>35 232</u> 25 077	<u>28 199</u> 25 077
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 939</u> 23 179	<u>32 344</u> 22 714	<u>36 245</u> 22 714	<u>29 657</u> 22 714	<u>32 344</u> 22 714	<u>25 580</u> 22 714
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 860</u> 23 413	<u>33 064</u> 22 944	<u>36 844</u> 22 944	<u>30 236</u> 22 944	<u>33 064</u> 22 944	<u>26 032</u> 22 944
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 103</u> 23 652	<u>33 302</u> 23 178	<u>37 082</u> 23 178	<u>30 474</u> 23 178	<u>33 302</u> 23 178	<u>26 270</u> 23 178
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 603</u> 24 144	<u>33 793</u> 23 661	<u>37 572</u> 23 661	<u>30 964</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>26 761</u> 23 661
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 862</u> 24 398	<u>34 046</u> 23 910	<u>37 825</u> 23 910	<u>31 217</u> 23 910	<u>34 046</u> 23 910	<u>27 014</u> 23 910
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 860</u> 23 413	<u>33 064</u> 22 944	<u>36 844</u> 22 944	<u>30 236</u> 22 944	<u>33 064</u> 22 944	<u>26 032</u> 22 944
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 103</u> 23 652	<u>33 302</u> 23 178	<u>37 082</u> 23 178	<u>30 474</u> 23 178	<u>33 302</u> 23 178	<u>26 270</u> 23 178
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 350</u> 23 895	<u>33 545</u> 23 417	<u>37 325</u> 23 417	<u>30 717</u> 23 417	<u>33 545</u> 23 417	<u>26 513</u> 23 417

8.04-08-2023

40

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 112</u> 23 975
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 241
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 659</u> 24 513
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 232</u> 25 077
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 344</u> 22 714
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>33 064</u> 22 944
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 302</u> 23 178
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>34 046</u> 23 910
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>33 064</u> 22 944
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 302</u> 23 178
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 545</u> 23 417

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 862</u> 24 398	<u>34 046</u> 23 910	<u>37 825</u> 23 910	<u>31 217</u> 23 910	<u>34 046</u> 23 910	<u>27 014</u> 23 910
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 125</u> 24 658	<u>34 304</u> 24 164	<u>38 084</u> 24 164	<u>31 476</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>27 272</u> 24 164
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 103</u> 23 652	<u>33 302</u> 23 178	<u>37 082</u> 23 178	<u>30 474</u> 23 178	<u>33 302</u> 23 178	<u>26 270</u> 23 178
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 350</u> 23 895	<u>33 545</u> 23 417	<u>37 325</u> 23 417	<u>30 717</u> 23 417	<u>33 545</u> 23 417	<u>26 513</u> 23 417
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 603</u> 24 144	<u>33 793</u> 23 661	<u>37 572</u> 23 661	<u>30 964</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>26 761</u> 23 661
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 125</u> 24 658	<u>34 304</u> 24 164	<u>38 084</u> 24 164	<u>31 476</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>27 272</u> 24 164
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 395</u> 24 923	<u>34 568</u> 24 424	<u>38 348</u> 24 424	<u>31 740</u> 24 424	<u>34 568</u> 24 424	<u>27 536</u> 24 424
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 125</u> 24 658	<u>34 304</u> 24 164	<u>38 084</u> 24 164	<u>31 476</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>27 272</u> 24 164
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 395</u> 24 923	<u>34 568</u> 24 424	<u>38 348</u> 24 424	<u>31 740</u> 24 424	<u>34 568</u> 24 424	<u>27 536</u> 24 424
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 670</u> 25 194	<u>34 838</u> 24 689	<u>38 618</u> 24 689	<u>32 010</u> 24 689	<u>34 838</u> 24 689	<u>27 806</u> 24 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 951</u> 25 471	<u>35 114</u> 24 961	<u>38 893</u> 24 961	<u>32 285</u> 24 961	<u>35 114</u> 24 961	<u>28 081</u> 24 961
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 533</u> 26 043	<u>35 684</u> 25 522	<u>39 463</u> 25 522	<u>32 855</u> 25 522	<u>35 684</u> 25 522	<u>28 651</u> 25 522
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								

8.04-08-2023

42

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>34 046</u> 23 910
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 304</u> 24 164
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 302</u> 23 178
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 545</u> 23 417
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 304</u> 24 164
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 424
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 304</u> 24 164
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 424
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 838</u> 24 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>35 114</u> 24 961
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 684</u> 25 522
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			

212-101-0801		3	1	2400	<u>26 846</u> 24 071	<u>33 251</u> 23 607	<u>37 152</u> 23 607	<u>30 564</u> 23 607	<u>33 251</u> 23 607	<u>26 487</u> 23 607
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 315	<u>33 981</u> 23 846	<u>37 760</u> 23 846	<u>31 152</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 948</u> 23 846
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 563	<u>34 228</u> 24 089	<u>38 007</u> 24 089	<u>31 399</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089	<u>27 196</u> 24 089
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 548</u> 25 074	<u>34 738</u> 24 591	<u>38 517</u> 24 591	<u>31 909</u> 24 591	<u>34 738</u> 24 591	<u>27 705</u> 24 591
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 816</u> 25 338	<u>35 001</u> 24 850	<u>38 780</u> 24 850	<u>32 172</u> 24 850	<u>35 001</u> 24 850	<u>27 968</u> 24 850
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 315	<u>33 981</u> 23 846	<u>37 760</u> 23 846	<u>31 152</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 948</u> 23 846
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 563	<u>34 228</u> 24 089	<u>38 007</u> 24 089	<u>31 399</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089	<u>27 196</u> 24 089
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 286</u> 24 816	<u>34 480</u> 24 337	<u>38 260</u> 24 337	<u>31 652</u> 24 337	<u>34 480</u> 24 337	<u>27 448</u> 24 337
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 816</u> 25 338	<u>35 001</u> 24 850	<u>38 780</u> 24 850	<u>32 172</u> 24 850	<u>35 001</u> 24 850	<u>27 968</u> 24 850
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 090</u> 25 608	<u>35 269</u> 25 114	<u>39 049</u> 25 114	<u>32 441</u> 25 114	<u>35 269</u> 25 114	<u>28 237</u> 25 114
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 563	<u>34 228</u> 24 089	<u>38 007</u> 24 089	<u>31 399</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089	<u>27 196</u> 24 089
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 286</u> 24 816	<u>34 480</u> 24 337	<u>38 260</u> 24 337	<u>31 652</u> 24 337	<u>34 480</u> 24 337	<u>27 448</u> 24 337
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 548</u> 25 074	<u>34 738</u> 24 591	<u>38 517</u> 24 591	<u>31 909</u> 24 591	<u>34 738</u> 24 591	<u>27 705</u> 24 591

8.04-08-2023

44

212-101-0801		3	1	2400	<u>33 251</u> 23 607
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 981</u> 23 846
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 228</u> 24 089
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 738</u> 24 591
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 001</u> 24 850
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 981</u> 23 846
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 228</u> 24 089
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 480</u> 24 337
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 001</u> 24 850
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 269</u> 25 114
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 228</u> 24 089
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 480</u> 24 337
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 738</u> 24 591

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 090</u> 25 608	<u>35 269</u> 25 114	<u>39 049</u> 25 114	<u>32 441</u> 25 114	<u>35 269</u> 25 114	<u>28 237</u> 25 114
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>35 544</u> 25 384	<u>39 323</u> 25 384	<u>32 715</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>28 511</u> 25 384
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 090</u> 25 608	<u>35 269</u> 25 114	<u>39 049</u> 25 114	<u>32 441</u> 25 114	<u>35 269</u> 25 114	<u>28 237</u> 25 114
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>35 544</u> 25 384	<u>39 323</u> 25 384	<u>32 715</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>28 511</u> 25 384
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 656</u> 26 165	<u>35 824</u> 25 660	<u>39 604</u> 25 660	<u>32 996</u> 25 660	<u>35 824</u> 25 660	<u>28 792</u> 25 660
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 948</u> 26 452	<u>36 111</u> 25 942	<u>39 890</u> 25 942	<u>33 282</u> 25 942	<u>36 111</u> 25 942	<u>29 078</u> 25 942
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 552</u> 27 047	<u>36 703</u> 26 525	<u>40 482</u> 26 525	<u>33 874</u> 26 525	<u>36 703</u> 26 525	<u>29 671</u> 26 525
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 729</u> 24 940	<u>34 122</u> 24 464	<u>38 023</u> 24 464	<u>31 435</u> 24 464	<u>34 122</u> 24 464	<u>27 358</u> 24 464
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 668</u> 25 192	<u>34 860</u> 24 711	<u>38 640</u> 24 711	<u>32 032</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>27 828</u> 24 711
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 631	<u>36 669</u> 22 630	<u>41 589</u> 22 630	<u>30 035</u> 22 630	<u>37 575</u> 22 630	<u>27 048</u> 22 630
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 970	<u>37 015</u> 22 969	<u>41 936</u> 22 969	<u>30 381</u> 22 969	<u>37 921</u> 22 969	<u>27 395</u> 22 969
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 186	<u>36 216</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>29 582</u> 22 186	<u>37 122</u> 22 186	<u>26 596</u> 22 186

8.04-08-2023

46

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 269</u> 25 114
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 269</u> 25 114
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 824</u> 25 660
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 111</u> 25 942
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 703</u> 26 525
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 122</u> 24 464
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 860</u> 24 711
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 763</u> 22 630
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>36 109</u> 22 969
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 311</u> 22 186

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 051</u> 22 520	<u>36 556</u> 22 519	<u>41 477</u> 22 519	<u>29 922</u> 22 519	<u>37 462</u> 22 519	<u>26 935</u> 22 519
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 394</u> 22 857	<u>36 900</u> 22 857	<u>41 821</u> 22 857	<u>30 266</u> 22 857	<u>37 806</u> 22 857	<u>27 279</u> 22 857
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 745</u> 23 200	<u>37 250</u> 23 199	<u>42 170</u> 23 199	<u>30 616</u> 23 199	<u>38 156</u> 23 199	<u>27 629</u> 23 199
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 616</u> 23 073	<u>37 121</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>30 487</u> 23 073	<u>38 027</u> 23 073	<u>27 501</u> 23 073
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 420	<u>37 474</u> 23 420	<u>42 395</u> 23 420	<u>30 840</u> 23 420	<u>38 380</u> 23 420	<u>27 854</u> 23 420
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 772	<u>37 833</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>31 199</u> 23 771	<u>38 739</u> 23 771	<u>28 212</u> 23 771
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>38 196</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>31 562</u> 24 127	<u>39 102</u> 24 127	<u>28 576</u> 24 127
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 729</u> 24 940	<u>34 122</u> 24 464	<u>38 023</u> 24 464	<u>31 435</u> 24 464	<u>34 122</u> 24 464	<u>27 358</u> 24 464
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 668</u> 25 192	<u>34 860</u> 24 711	<u>38 640</u> 24 711	<u>32 032</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>27 828</u> 24 711
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 196</u> 25 712	<u>35 378</u> 25 221	<u>39 158</u> 25 221	<u>32 550</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221	<u>28 346</u> 25 221
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 980	<u>35 645</u> 25 484	<u>39 424</u> 25 484	<u>32 816</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>28 613</u> 25 484
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 668</u> 25 192	<u>34 860</u> 24 711	<u>38 640</u> 24 711	<u>32 032</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>27 828</u> 24 711

8.04-08-2023

48

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 650</u> 22 519
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 994</u> 22 857
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>36 344</u> 23 199
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>36 215</u> 23 073
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 569</u> 23 420
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 927</u> 23 771
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 291</u> 24 127
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 122</u> 24 464
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 221
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 645</u> 25 484
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 860</u> 24 711

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 929</u> 25 449	<u>35 117</u> 24 964	<u>38 896</u> 24 964	<u>32 288</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964	<u>28 084</u> 24 964
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 980	<u>35 645</u> 25 484	<u>39 424</u> 25 484	<u>32 816</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>28 613</u> 25 484
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 253	<u>35 918</u> 25 752	<u>39 697</u> 25 752	<u>33 089</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>28 885</u> 25 752
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 253	<u>35 918</u> 25 752	<u>39 697</u> 25 752	<u>33 089</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>28 885</u> 25 752
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 030</u> 26 532	<u>36 196</u> 26 026	<u>39 975</u> 26 026	<u>33 367</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026	<u>29 164</u> 26 026
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 616</u> 27 109	<u>36 771</u> 26 592	<u>40 550</u> 26 592	<u>33 942</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592	<u>29 738</u> 26 592
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 918</u> 27 407	<u>37 068</u> 26 884	<u>40 847</u> 26 884	<u>34 239</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884	<u>30 035</u> 26 884
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 636</u> 25 833	<u>35 029</u> 25 357	<u>38 930</u> 25 357	<u>32 342</u> 25 357	<u>35 029</u> 25 357	<u>28 265</u> 25 357
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>35 777</u> 25 613	<u>39 556</u> 25 613	<u>32 948</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>28 744</u> 25 613
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 131</u> 26 632	<u>36 313</u> 26 141	<u>40 093</u> 26 141	<u>33 485</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>29 281</u> 26 141
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 413</u> 26 910	<u>36 590</u> 26 414	<u>40 369</u> 26 414	<u>33 761</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>29 558</u> 26 414
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>35 777</u> 25 613	<u>39 556</u> 25 613	<u>32 948</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>28 744</u> 25 613

8.04-08-2023

50

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 117</u> 24 964
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 645</u> 25 484
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 918</u> 25 752
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 918</u> 25 752
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 026
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 771</u> 26 592
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 068</u> 26 884
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 029</u> 25 357
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 777</u> 25 613
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 313</u> 26 141
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 590</u> 26 414
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 777</u> 25 613

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 855</u> 26 361	<u>36 042</u> 25 875	<u>39 822</u> 25 875	<u>33 214</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>29 010</u> 25 875
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 413</u> 26 910	<u>36 590</u> 26 414	<u>40 369</u> 26 414	<u>33 761</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>29 558</u> 26 414
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>36 872</u> 26 692	<u>40 652</u> 26 692	<u>34 044</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>29 840</u> 26 692
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>36 872</u> 26 692	<u>40 652</u> 26 692	<u>34 044</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>29 840</u> 26 692
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 995</u> 27 482	<u>37 161</u> 26 976	<u>40 940</u> 26 976	<u>34 332</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>30 129</u> 26 976
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 602</u> 28 080	<u>37 757</u> 27 562	<u>41 536</u> 27 562	<u>34 928</u> 27 562	<u>37 757</u> 27 562	<u>30 724</u> 27 562
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 915</u> 28 388	<u>38 064</u> 27 865	<u>41 844</u> 27 865	<u>35 236</u> 27 865	<u>38 064</u> 27 865	<u>31 032</u> 27 865
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 949</u> 27 125	<u>36 317</u> 26 625	<u>40 218</u> 26 625	<u>33 630</u> 26 625	<u>36 317</u> 26 625	<u>29 553</u> 26 625
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 078</u> 26 894	<u>40 857</u> 26 894	<u>34 249</u> 26 894	<u>37 078</u> 26 894	<u>30 046</u> 26 894
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 484</u> 27 964	<u>37 641</u> 27 448	<u>41 421</u> 27 448	<u>34 813</u> 27 448	<u>37 641</u> 27 448	<u>30 609</u> 27 448
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>37 932</u> 27 734	<u>41 711</u> 27 734	<u>35 103</u> 27 734	<u>37 932</u> 27 734	<u>30 899</u> 27 734
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 078</u> 26 894	<u>40 857</u> 26 894	<u>34 249</u> 26 894	<u>37 078</u> 26 894	<u>30 046</u> 26 894

8.04-08-2023

52

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 590</u> 26 414
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 872</u> 26 692
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 872</u> 26 692
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 757</u> 27 562
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 064</u> 27 865
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 317</u> 26 625
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 078</u> 26 894
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 641</u> 27 448
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 932</u> 27 734
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 078</u> 26 894

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 357</u> 27 168	<u>41 136</u> 27 168	<u>34 528</u> 27 168	<u>37 357</u> 27 168	<u>30 324</u> 27 168
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 780</u> 28 255	<u>37 932</u> 27 734	<u>41 711</u> 27 734	<u>35 103</u> 27 734	<u>37 932</u> 27 734	<u>30 899</u> 27 734
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 082</u> 28 553	<u>38 228</u> 28 026	<u>42 008</u> 28 026	<u>35 400</u> 28 026	<u>38 228</u> 28 026	<u>31 196</u> 28 026
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 082</u> 28 553	<u>38 228</u> 28 026	<u>42 008</u> 28 026	<u>35 400</u> 28 026	<u>38 228</u> 28 026	<u>31 196</u> 28 026
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 391</u> 28 856	<u>38 531</u> 28 324	<u>42 311</u> 28 324	<u>35 703</u> 28 324	<u>38 531</u> 28 324	<u>31 499</u> 28 324
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 484	<u>39 157</u> 28 940	<u>42 936</u> 28 940	<u>36 328</u> 28 940	<u>39 157</u> 28 940	<u>32 125</u> 28 940
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 357</u> 29 808	<u>39 480</u> 29 258	<u>43 259</u> 29 258	<u>36 651</u> 29 258	<u>39 480</u> 29 258	<u>32 448</u> 29 258
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 327</u> 28 481	<u>37 669</u> 27 956	<u>41 571</u> 27 956	<u>34 982</u> 27 956	<u>37 669</u> 27 956	<u>30 905</u> 27 956
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 302</u> 28 769	<u>38 444</u> 28 239	<u>42 224</u> 28 239	<u>35 616</u> 28 239	<u>38 444</u> 28 239	<u>31 412</u> 28 239
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 905</u> 29 362	<u>39 036</u> 28 821	<u>42 815</u> 28 821	<u>36 207</u> 28 821	<u>39 036</u> 28 821	<u>32 003</u> 28 821
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 215</u> 29 668	<u>39 341</u> 29 121	<u>43 120</u> 29 121	<u>36 512</u> 29 121	<u>39 341</u> 29 121	<u>32 308</u> 29 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 302</u> 28 769	<u>38 444</u> 28 239	<u>42 224</u> 28 239	<u>35 616</u> 28 239	<u>38 444</u> 28 239	<u>31 412</u> 28 239

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 357</u> 27 168
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 932</u> 27 734
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 228</u> 28 026
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 228</u> 28 026
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 531</u> 28 324
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 157</u> 28 940
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 480</u> 29 258
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 669</u> 27 956
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 444</u> 28 239
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 036</u> 28 821
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 341</u> 29 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 444</u> 28 239

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 600</u> 29 063	<u>38 737</u> 28 527	<u>42 516</u> 28 527	<u>35 908</u> 28 527	<u>38 737</u> 28 527	<u>31 704</u> 28 527
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 215</u> 29 668	<u>39 341</u> 29 121	<u>43 120</u> 29 121	<u>36 512</u> 29 121	<u>39 341</u> 29 121	<u>32 308</u> 29 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 533</u> 29 980	<u>39 652</u> 29 428	<u>43 432</u> 29 428	<u>36 824</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>32 620</u> 29 428
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 533</u> 29 980	<u>39 652</u> 29 428	<u>43 432</u> 29 428	<u>36 824</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>32 620</u> 29 428
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 857</u> 30 299	<u>39 970</u> 29 741	<u>43 750</u> 29 741	<u>37 142</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>32 938</u> 29 741
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 526</u> 30 958	<u>40 627</u> 30 387	<u>44 407</u> 30 387	<u>37 798</u> 30 387	<u>40 627</u> 30 387	<u>33 595</u> 30 387
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 871</u> 31 298	<u>40 966</u> 30 721	<u>44 746</u> 30 721	<u>38 138</u> 30 721	<u>40 966</u> 30 721	<u>33 934</u> 30 721
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 757</u> 30 873	<u>39 815</u> 30 068	<u>43 716</u> 30 068	<u>37 128</u> 30 068	<u>39 815</u> 30 068	<u>33 051</u> 30 068
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 757</u> 31 185	<u>40 611</u> 30 371	<u>44 391</u> 30 371	<u>37 782</u> 30 371	<u>40 611</u> 30 371	<u>33 579</u> 30 371
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 410</u> 31 828	<u>41 247</u> 30 998	<u>45 027</u> 30 998	<u>38 419</u> 30 998	<u>41 247</u> 30 998	<u>34 215</u> 30 998
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 747</u> 32 160	<u>41 575</u> 31 321	<u>45 355</u> 31 321	<u>38 747</u> 31 321	<u>41 575</u> 31 321	<u>34 543</u> 31 321
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 757</u> 31 185	<u>40 611</u> 30 371	<u>44 391</u> 30 371	<u>37 782</u> 30 371	<u>40 611</u> 30 371	<u>33 579</u> 30 371

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 737</u> 28 527
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 341</u> 29 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 652</u> 29 428
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 652</u> 29 428
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 627</u> 30 387
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 966</u> 30 721
212-101-1400	45 7473-2010	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 815</u> 30 068
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 371
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 247</u> 30 998
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 575</u> 31 321
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 371

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 080</u> 31 503	<u>40 926</u> 30 681	<u>44 705</u> 30 681	<u>38 097</u> 30 681	<u>40 926</u> 30 681	<u>33 894</u> 30 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 747</u> 32 160	<u>41 575</u> 31 321	<u>45 355</u> 31 321	<u>38 747</u> 31 321	<u>41 575</u> 31 321	<u>34 543</u> 31 321
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 091</u> 32 498	<u>41 910</u> 31 650	<u>45 690</u> 31 650	<u>39 082</u> 31 650	<u>41 910</u> 31 650	<u>34 878</u> 31 650
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 091</u> 32 498	<u>41 910</u> 31 650	<u>45 690</u> 31 650	<u>39 082</u> 31 650	<u>41 910</u> 31 650	<u>34 878</u> 31 650
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 442</u> 32 844	<u>42 252</u> 31 987	<u>46 032</u> 31 987	<u>39 424</u> 31 987	<u>42 252</u> 31 987	<u>35 220</u> 31 987
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 167</u> 33 558	<u>42 959</u> 32 682	<u>46 738</u> 32 682	<u>40 130</u> 32 682	<u>42 959</u> 32 682	<u>35 927</u> 32 682
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 542</u> 33 927	<u>43 324</u> 33 041	<u>47 103</u> 33 041	<u>40 495</u> 33 041	<u>43 324</u> 33 041	<u>36 291</u> 33 041
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 108</u> 18 423	<u>27 272</u> 17 722	<u>31 173</u> 17 722	<u>24 585</u> 17 722	<u>27 272</u> 17 722	<u>20 508</u> 17 722
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>22 322</u> 19 618	<u>28 590</u> 19 020	<u>32 491</u> 19 020	<u>25 903</u> 19 020	<u>28 590</u> 19 020	<u>21 826</u> 19 020
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 625</u> 20 901	<u>30 015</u> 20 423	<u>33 917</u> 20 423	<u>27 328</u> 20 423	<u>30 015</u> 20 423	<u>23 251</u> 20 423

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 926</u> 30 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 575</u> 31 321
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 252</u> 31 987
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 959</u> 32 682
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 324</u> 33 041
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 272</u> 17 722
212-101-1600	7473-2010 5,	3			
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>28 590</u> 19 020
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 015</u> 20 423

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 522</u> 21 112	<u>30 713</u> 20 629	<u>34 492</u> 20 629	<u>27 884</u> 20 629	<u>30 713</u> 20 629	<u>23 680</u> 20 629
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 741</u> 21 327	<u>30 927</u> 20 840	<u>34 706</u> 20 840	<u>28 098</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840	<u>23 894</u> 20 840
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 965</u> 21 547	<u>31 145</u> 21 054	<u>34 924</u> 21 054	<u>28 316</u> 21 054	<u>31 145</u> 21 054	<u>24 113</u> 21 054
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 426</u> 22 001	<u>31 595</u> 21 498	<u>35 375</u> 21 498	<u>28 767</u> 21 498	<u>31 595</u> 21 498	<u>24 563</u> 21 498
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 663</u> 22 235	<u>31 828</u> 21 726	<u>35 607</u> 21 726	<u>28 999</u> 21 726	<u>31 828</u> 21 726	<u>24 795</u> 21 726
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 741</u> 21 327	<u>30 927</u> 20 840	<u>34 706</u> 20 840	<u>28 098</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840	<u>23 894</u> 20 840
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 965</u> 21 547	<u>31 145</u> 21 054	<u>34 924</u> 21 054	<u>28 316</u> 21 054	<u>31 145</u> 21 054	<u>24 113</u> 21 054
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 772	<u>31 368</u> 21 274	<u>35 147</u> 21 274	<u>28 539</u> 21 274	<u>31 368</u> 21 274	<u>24 335</u> 21 274
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 663</u> 22 235	<u>31 828</u> 21 726	<u>35 607</u> 21 726	<u>28 999</u> 21 726	<u>31 828</u> 21 726	<u>24 795</u> 21 726
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 906</u> 22 474	<u>32 065</u> 21 960	<u>35 844</u> 21 960	<u>29 236</u> 21 960	<u>32 065</u> 21 960	<u>25 033</u> 21 960
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 965</u> 21 547	<u>31 145</u> 21 054	<u>34 924</u> 21 054	<u>28 316</u> 21 054	<u>31 145</u> 21 054	<u>24 113</u> 21 054
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 772	<u>31 368</u> 21 274	<u>35 147</u> 21 274	<u>28 539</u> 21 274	<u>31 368</u> 21 274	<u>24 335</u> 21 274
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 426</u> 22 001	<u>31 595</u> 21 498	<u>35 375</u> 21 498	<u>28 767</u> 21 498	<u>31 595</u> 21 498	<u>24 563</u> 21 498

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 713</u> 20 629
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 054
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 595</u> 21 498
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 828</u> 21 726
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 054
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 368</u> 21 274
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 828</u> 21 726
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 065</u> 21 960
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 054
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 368</u> 21 274
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 595</u> 21 498

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 906</u> 22 474	<u>32 065</u> 21 960	<u>35 844</u> 21 960	<u>29 236</u> 21 960	<u>32 065</u> 21 960	<u>25 033</u> 21 960
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 718	<u>32 307</u> 22 199	<u>36 087</u> 22 199	<u>29 479</u> 22 199	<u>32 307</u> 22 199	<u>25 275</u> 22 199
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 772	<u>31 368</u> 21 274	<u>35 147</u> 21 274	<u>28 539</u> 21 274	<u>31 368</u> 21 274	<u>24 335</u> 21 274
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 426</u> 22 001	<u>31 595</u> 21 498	<u>35 375</u> 21 498	<u>28 767</u> 21 498	<u>31 595</u> 21 498	<u>24 563</u> 21 498
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 663</u> 22 235	<u>31 828</u> 21 726	<u>35 607</u> 21 726	<u>28 999</u> 21 726	<u>31 828</u> 21 726	<u>24 795</u> 21 726
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 718	<u>32 307</u> 22 199	<u>36 087</u> 22 199	<u>29 479</u> 22 199	<u>32 307</u> 22 199	<u>25 275</u> 22 199
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 408</u> 22 968	<u>32 555</u> 22 443	<u>36 335</u> 22 443	<u>29 727</u> 22 443	<u>32 555</u> 22 443	<u>25 523</u> 22 443
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 532</u> 21 793	<u>30 913</u> 21 306	<u>34 814</u> 21 306	<u>28 226</u> 21 306	<u>30 913</u> 21 306	<u>24 149</u> 21 306
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 438</u> 22 014	<u>31 619</u> 21 521	<u>35 399</u> 21 521	<u>28 791</u> 21 521	<u>31 619</u> 21 521	<u>24 587</u> 21 521
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 667</u> 22 238	<u>31 842</u> 21 741	<u>35 622</u> 21 741	<u>29 014</u> 21 741	<u>31 842</u> 21 741	<u>24 810</u> 21 741
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 467	<u>32 070</u> 21 965	<u>35 850</u> 21 965	<u>29 242</u> 21 965	<u>32 070</u> 21 965	<u>25 038</u> 21 965
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 940	<u>32 540</u> 22 428	<u>36 320</u> 22 428	<u>29 711</u> 22 428	<u>32 540</u> 22 428	<u>25 508</u> 22 428

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 065</u> 21 960
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 307</u> 22 199
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 368</u> 21 274
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 595</u> 21 498
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 828</u> 21 726
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 307</u> 22 199
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 555</u> 22 443
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 913</u> 21 306
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 619</u> 21 521
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 842</u> 21 741
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 070</u> 21 965
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 540</u> 22 428

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 628</u> 23 184	<u>32 782</u> 22 666	<u>36 562</u> 22 666	<u>29 954</u> 22 666	<u>32 782</u> 22 666	<u>25 750</u> 22 666
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 667</u> 22 238	<u>31 842</u> 21 741	<u>35 622</u> 21 741	<u>29 014</u> 21 741	<u>31 842</u> 21 741	<u>24 810</u> 21 741
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 467	<u>32 070</u> 21 965	<u>35 850</u> 21 965	<u>29 242</u> 21 965	<u>32 070</u> 21 965	<u>25 038</u> 21 965
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>32 303</u> 22 194	<u>36 082</u> 22 194	<u>29 474</u> 22 194	<u>32 303</u> 22 194	<u>25 270</u> 22 194
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 628</u> 23 184	<u>32 782</u> 22 666	<u>36 562</u> 22 666	<u>29 954</u> 22 666	<u>32 782</u> 22 666	<u>25 750</u> 22 666
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 881</u> 23 434	<u>33 030</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>30 201</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>25 998</u> 22 910
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 467	<u>32 070</u> 21 965	<u>35 850</u> 21 965	<u>29 242</u> 21 965	<u>32 070</u> 21 965	<u>25 038</u> 21 965
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>32 303</u> 22 194	<u>36 082</u> 22 194	<u>29 474</u> 22 194	<u>32 303</u> 22 194	<u>25 270</u> 22 194
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 940	<u>32 540</u> 22 428	<u>36 320</u> 22 428	<u>29 711</u> 22 428	<u>32 540</u> 22 428	<u>25 508</u> 22 428
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 881</u> 23 434	<u>33 030</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>30 201</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>25 998</u> 22 910
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 283</u> 23 159	<u>37 063</u> 23 159	<u>30 454</u> 23 159	<u>33 283</u> 23 159	<u>26 251</u> 23 159
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>32 303</u> 22 194	<u>36 082</u> 22 194	<u>29 474</u> 22 194	<u>32 303</u> 22 194	<u>25 270</u> 22 194
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 940	<u>32 540</u> 22 428	<u>36 320</u> 22 428	<u>29 711</u> 22 428	<u>32 540</u> 22 428	<u>25 508</u> 22 428

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 782</u> 22 666
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 842</u> 21 741
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 070</u> 21 965
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 303</u> 22 194
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 782</u> 22 666
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 070</u> 21 965
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 303</u> 22 194
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 540</u> 22 428
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 283</u> 23 159
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 303</u> 22 194
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 540</u> 22 428

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 628</u> 23 184	<u>32 782</u> 22 666	<u>36 562</u> 22 666	<u>29 954</u> 22 666	<u>32 782</u> 22 666	<u>25 750</u> 22 666
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 283</u> 23 159	<u>37 063</u> 23 159	<u>30 454</u> 23 159	<u>33 283</u> 23 159	<u>26 251</u> 23 159
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 405</u> 23 949	<u>33 542</u> 23 413	<u>37 321</u> 23 413	<u>30 713</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>26 509</u> 23 413
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 532</u> 21 793	<u>30 913</u> 21 306	<u>34 814</u> 21 306	<u>28 226</u> 21 306	<u>30 913</u> 21 306	<u>24 149</u> 21 306
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 438</u> 22 014	<u>31 619</u> 21 521	<u>35 399</u> 21 521	<u>28 791</u> 21 521	<u>31 619</u> 21 521	<u>24 587</u> 21 521
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 667</u> 22 238	<u>31 842</u> 21 741	<u>35 622</u> 21 741	<u>29 014</u> 21 741	<u>31 842</u> 21 741	<u>24 810</u> 21 741
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 467	<u>32 070</u> 21 965	<u>35 850</u> 21 965	<u>29 242</u> 21 965	<u>32 070</u> 21 965	<u>25 038</u> 21 965
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 940	<u>32 540</u> 22 428	<u>36 320</u> 22 428	<u>29 711</u> 22 428	<u>32 540</u> 22 428	<u>25 508</u> 22 428
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 628</u> 23 184	<u>32 782</u> 22 666	<u>36 562</u> 22 666	<u>29 954</u> 22 666	<u>32 782</u> 22 666	<u>25 750</u> 22 666
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 667</u> 22 238	<u>31 842</u> 21 741	<u>35 622</u> 21 741	<u>29 014</u> 21 741	<u>31 842</u> 21 741	<u>24 810</u> 21 741
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 467	<u>32 070</u> 21 965	<u>35 850</u> 21 965	<u>29 242</u> 21 965	<u>32 070</u> 21 965	<u>25 038</u> 21 965
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>32 303</u> 22 194	<u>36 082</u> 22 194	<u>29 474</u> 22 194	<u>32 303</u> 22 194	<u>25 270</u> 22 194

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 782</u> 22 666
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 283</u> 23 159
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 542</u> 23 413
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 913</u> 21 306
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 619</u> 21 521
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 842</u> 21 741
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 070</u> 21 965
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 540</u> 22 428
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 782</u> 22 666
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 842</u> 21 741
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 070</u> 21 965
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 303</u> 22 194

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 628</u> 23 184	<u>32 782</u> 22 666	<u>36 562</u> 22 666	<u>29 954</u> 22 666	<u>32 782</u> 22 666	<u>25 750</u> 22 666
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 881</u> 23 434	<u>33 030</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>30 201</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>25 998</u> 22 910
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 467	<u>32 070</u> 21 965	<u>35 850</u> 21 965	<u>29 242</u> 21 965	<u>32 070</u> 21 965	<u>25 038</u> 21 965
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>32 303</u> 22 194	<u>36 082</u> 22 194	<u>29 474</u> 22 194	<u>32 303</u> 22 194	<u>25 270</u> 22 194
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 940	<u>32 540</u> 22 428	<u>36 320</u> 22 428	<u>29 711</u> 22 428	<u>32 540</u> 22 428	<u>25 508</u> 22 428
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 881</u> 23 434	<u>33 030</u> 22 910	<u>36 810</u> 22 910	<u>30 201</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>25 998</u> 22 910
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 283</u> 23 159	<u>37 063</u> 23 159	<u>30 454</u> 23 159	<u>33 283</u> 23 159	<u>26 251</u> 23 159
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>32 303</u> 22 194	<u>36 082</u> 22 194	<u>29 474</u> 22 194	<u>32 303</u> 22 194	<u>25 270</u> 22 194
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 940	<u>32 540</u> 22 428	<u>36 320</u> 22 428	<u>29 711</u> 22 428	<u>32 540</u> 22 428	<u>25 508</u> 22 428
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 628</u> 23 184	<u>32 782</u> 22 666	<u>36 562</u> 22 666	<u>29 954</u> 22 666	<u>32 782</u> 22 666	<u>25 750</u> 22 666
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 283</u> 23 159	<u>37 063</u> 23 159	<u>30 454</u> 23 159	<u>33 283</u> 23 159	<u>26 251</u> 23 159
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 405</u> 23 949	<u>33 542</u> 23 413	<u>37 321</u> 23 413	<u>30 713</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>26 509</u> 23 413
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 782</u> 22 666
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 070</u> 21 965
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 303</u> 22 194
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 540</u> 22 428
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 283</u> 23 159
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 303</u> 22 194
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 540</u> 22 428
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 782</u> 22 666
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 283</u> 23 159
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 542</u> 23 413
212-101-2000	15, 7473-2010	3			

212-101-2001		3	1	2400	<u>25 482</u> 22 728	<u>31 875</u> 22 253	<u>35 777</u> 22 253	<u>29 188</u> 22 253	<u>31 875</u> 22 253	<u>25 111</u> 22 253
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 398</u> 22 958	<u>32 591</u> 22 478	<u>36 371</u> 22 478	<u>29 763</u> 22 478	<u>32 591</u> 22 478	<u>25 559</u> 22 478
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 636</u> 23 192	<u>32 824</u> 22 707	<u>36 604</u> 22 707	<u>29 996</u> 22 707	<u>32 824</u> 22 707	<u>25 792</u> 22 707
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 879</u> 23 431	<u>33 062</u> 22 942	<u>36 842</u> 22 942	<u>30 234</u> 22 942	<u>33 062</u> 22 942	<u>26 030</u> 22 942
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 925	<u>33 553</u> 23 425	<u>37 332</u> 23 425	<u>30 724</u> 23 425	<u>33 553</u> 23 425	<u>26 521</u> 23 425
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 639</u> 24 179	<u>33 806</u> 23 674	<u>37 586</u> 23 674	<u>30 978</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674	<u>26 774</u> 23 674
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 636</u> 23 192	<u>32 824</u> 22 707	<u>36 604</u> 22 707	<u>29 996</u> 22 707	<u>32 824</u> 22 707	<u>25 792</u> 22 707
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 879</u> 23 431	<u>33 062</u> 22 942	<u>36 842</u> 22 942	<u>30 234</u> 22 942	<u>33 062</u> 22 942	<u>26 030</u> 22 942
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 127</u> 23 675	<u>33 305</u> 23 181	<u>37 085</u> 23 181	<u>30 476</u> 23 181	<u>33 305</u> 23 181	<u>26 273</u> 23 181
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 639</u> 24 179	<u>33 806</u> 23 674	<u>37 586</u> 23 674	<u>30 978</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674	<u>26 774</u> 23 674
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 439	<u>34 065</u> 23 928	<u>37 844</u> 23 928	<u>31 236</u> 23 928	<u>34 065</u> 23 928	<u>27 032</u> 23 928
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 879</u> 23 431	<u>33 062</u> 22 942	<u>36 842</u> 22 942	<u>30 234</u> 22 942	<u>33 062</u> 22 942	<u>26 030</u> 22 942
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 127</u> 23 675	<u>33 305</u> 23 181	<u>37 085</u> 23 181	<u>30 476</u> 23 181	<u>33 305</u> 23 181	<u>26 273</u> 23 181

212-101-2001		3	1	2400	<u>31 875</u> 22 253
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 591</u> 22 478
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 824</u> 22 707
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 062</u> 22 942
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 425
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 806</u> 23 674
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 824</u> 22 707
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 062</u> 22 942
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 181
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 806</u> 23 674
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 065</u> 23 928
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 062</u> 22 942
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 181

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 925	<u>33 553</u> 23 425	<u>37 332</u> 23 425	<u>30 724</u> 23 425	<u>33 553</u> 23 425	<u>26 521</u> 23 425
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 439	<u>34 065</u> 23 928	<u>37 844</u> 23 928	<u>31 236</u> 23 928	<u>34 065</u> 23 928	<u>27 032</u> 23 928
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 173</u> 24 705	<u>34 329</u> 24 188	<u>38 109</u> 24 188	<u>31 500</u> 24 188	<u>34 329</u> 24 188	<u>27 297</u> 24 188
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 127</u> 23 675	<u>33 305</u> 23 181	<u>37 085</u> 23 181	<u>30 476</u> 23 181	<u>33 305</u> 23 181	<u>26 273</u> 23 181
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 925	<u>33 553</u> 23 425	<u>37 332</u> 23 425	<u>30 724</u> 23 425	<u>33 553</u> 23 425	<u>26 521</u> 23 425
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 639</u> 24 179	<u>33 806</u> 23 674	<u>37 586</u> 23 674	<u>30 978</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674	<u>26 774</u> 23 674
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 173</u> 24 705	<u>34 329</u> 24 188	<u>38 109</u> 24 188	<u>31 500</u> 24 188	<u>34 329</u> 24 188	<u>27 297</u> 24 188
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 976	<u>34 599</u> 24 454	<u>38 379</u> 24 454	<u>31 771</u> 24 454	<u>34 599</u> 24 454	<u>27 567</u> 24 454
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 173</u> 24 705	<u>34 329</u> 24 188	<u>38 109</u> 24 188	<u>31 500</u> 24 188	<u>34 329</u> 24 188	<u>27 297</u> 24 188
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 976	<u>34 599</u> 24 454	<u>38 379</u> 24 454	<u>31 771</u> 24 454	<u>34 599</u> 24 454	<u>27 567</u> 24 454
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 730</u> 25 254	<u>34 875</u> 24 726	<u>38 655</u> 24 726	<u>32 047</u> 24 726	<u>34 875</u> 24 726	<u>27 843</u> 24 726
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 019</u> 25 538	<u>35 157</u> 25 004	<u>38 937</u> 25 004	<u>32 329</u> 25 004	<u>35 157</u> 25 004	<u>28 125</u> 25 004
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 615</u> 26 125	<u>35 741</u> 25 579	<u>39 521</u> 25 579	<u>32 913</u> 25 579	<u>35 741</u> 25 579	<u>28 709</u> 25 579

8.04-08-2023

72

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 425
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 065</u> 23 928
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 329</u> 24 188
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 181
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 425
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 806</u> 23 674
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 329</u> 24 188
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 599</u> 24 454
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 329</u> 24 188
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 599</u> 24 454
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 875</u> 24 726
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 157</u> 25 004
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 741</u> 25 579

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 410</u> 23 642	<u>32 805</u> 23 169	<u>36 707</u> 23 169	<u>30 118</u> 23 169	<u>32 805</u> 23 169	<u>26 041</u> 23 169
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 336</u> 23 881	<u>33 531</u> 23 403	<u>37 310</u> 23 403	<u>30 702</u> 23 403	<u>33 531</u> 23 403	<u>26 498</u> 23 403
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 125	<u>33 773</u> 23 641	<u>37 553</u> 23 641	<u>30 945</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641	<u>26 741</u> 23 641
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 627	<u>34 274</u> 24 134	<u>38 053</u> 24 134	<u>31 445</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134	<u>27 241</u> 24 134
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 357</u> 24 886	<u>34 532</u> 24 388	<u>38 311</u> 24 388	<u>31 703</u> 24 388	<u>34 532</u> 24 388	<u>27 499</u> 24 388
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 336</u> 23 881	<u>33 531</u> 23 403	<u>37 310</u> 23 403	<u>30 702</u> 23 403	<u>33 531</u> 23 403	<u>26 498</u> 23 403
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 125	<u>33 773</u> 23 641	<u>37 553</u> 23 641	<u>30 945</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641	<u>26 741</u> 23 641
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 836</u> 24 373	<u>34 021</u> 23 885	<u>37 800</u> 23 885	<u>31 192</u> 23 885	<u>34 021</u> 23 885	<u>26 989</u> 23 885
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 357</u> 24 886	<u>34 532</u> 24 388	<u>38 311</u> 24 388	<u>31 703</u> 24 388	<u>34 532</u> 24 388	<u>27 499</u> 24 388
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 626</u> 25 151	<u>34 795</u> 24 647	<u>38 575</u> 24 647	<u>31 967</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>27 763</u> 24 647
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 125	<u>33 773</u> 23 641	<u>37 553</u> 23 641	<u>30 945</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641	<u>26 741</u> 23 641
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 836</u> 24 373	<u>34 021</u> 23 885	<u>37 800</u> 23 885	<u>31 192</u> 23 885	<u>34 021</u> 23 885	<u>26 989</u> 23 885

8.04-08-2023

74

212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 805</u> 23 169
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 531</u> 23 403
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>34 274</u> 24 134
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 532</u> 24 388
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 531</u> 23 403
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>34 021</u> 23 885
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 532</u> 24 388
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>34 021</u> 23 885

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 627	<u>34 274</u> 24 134	<u>38 053</u> 24 134	<u>31 445</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134	<u>27 241</u> 24 134
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 626</u> 25 151	<u>34 795</u> 24 647	<u>38 575</u> 24 647	<u>31 967</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>27 763</u> 24 647
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 901</u> 25 422	<u>35 065</u> 24 912	<u>38 844</u> 24 912	<u>32 236</u> 24 912	<u>35 065</u> 24 912	<u>28 032</u> 24 912
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 626</u> 25 151	<u>34 795</u> 24 647	<u>38 575</u> 24 647	<u>31 967</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>27 763</u> 24 647
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 901</u> 25 422	<u>35 065</u> 24 912	<u>38 844</u> 24 912	<u>32 236</u> 24 912	<u>35 065</u> 24 912	<u>28 032</u> 24 912
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 182</u> 25 698	<u>35 340</u> 25 183	<u>39 119</u> 25 183	<u>32 511</u> 25 183	<u>35 340</u> 25 183	<u>28 307</u> 25 183
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 469</u> 25 980	<u>35 621</u> 25 460	<u>39 400</u> 25 460	<u>32 792</u> 25 460	<u>35 621</u> 25 460	<u>28 589</u> 25 460
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 062</u> 26 564	<u>36 202</u> 26 032	<u>39 982</u> 26 032	<u>33 374</u> 26 032	<u>36 202</u> 26 032	<u>29 170</u> 26 032
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 335</u> 24 553	<u>33 730</u> 24 079	<u>37 632</u> 24 079	<u>31 043</u> 24 079	<u>33 730</u> 24 079	<u>26 966</u> 24 079
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 270</u> 24 801	<u>34 465</u> 24 323	<u>38 245</u> 24 323	<u>31 637</u> 24 323	<u>34 465</u> 24 323	<u>27 433</u> 24 323
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 527</u> 25 054	<u>34 717</u> 24 571	<u>38 497</u> 24 571	<u>31 889</u> 24 571	<u>34 717</u> 24 571	<u>27 685</u> 24 571
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 058</u> 25 576	<u>35 238</u> 25 083	<u>39 017</u> 25 083	<u>32 409</u> 25 083	<u>35 238</u> 25 083	<u>28 205</u> 25 083

8.04-08-2023

76

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>34 274</u> 24 134
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>35 065</u> 24 912
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>35 065</u> 24 912
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 340</u> 25 183
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 621</u> 25 460
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 202</u> 26 032
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 730</u> 24 079
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 465</u> 24 323
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 571
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 238</u> 25 083

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 845	<u>35 506</u> 25 347	<u>39 285</u> 25 347	<u>32 677</u> 25 347	<u>35 506</u> 25 347	<u>28 473</u> 25 347
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 270</u> 24 801	<u>34 465</u> 24 323	<u>38 245</u> 24 323	<u>31 637</u> 24 323	<u>34 465</u> 24 323	<u>27 433</u> 24 323
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 527</u> 25 054	<u>34 717</u> 24 571	<u>38 497</u> 24 571	<u>31 889</u> 24 571	<u>34 717</u> 24 571	<u>27 685</u> 24 571
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 312	<u>34 975</u> 24 824	<u>38 754</u> 24 824	<u>32 146</u> 24 824	<u>34 975</u> 24 824	<u>27 942</u> 24 824
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 845	<u>35 506</u> 25 347	<u>39 285</u> 25 347	<u>32 677</u> 25 347	<u>35 506</u> 25 347	<u>28 473</u> 25 347
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 611</u> 26 120	<u>35 780</u> 25 616	<u>39 559</u> 25 616	<u>32 951</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>28 747</u> 25 616
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 527</u> 25 054	<u>34 717</u> 24 571	<u>38 497</u> 24 571	<u>31 889</u> 24 571	<u>34 717</u> 24 571	<u>27 685</u> 24 571
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 312	<u>34 975</u> 24 824	<u>38 754</u> 24 824	<u>32 146</u> 24 824	<u>34 975</u> 24 824	<u>27 942</u> 24 824
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 058</u> 25 576	<u>35 238</u> 25 083	<u>39 017</u> 25 083	<u>32 409</u> 25 083	<u>35 238</u> 25 083	<u>28 205</u> 25 083
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 611</u> 26 120	<u>35 780</u> 25 616	<u>39 559</u> 25 616	<u>32 951</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>28 747</u> 25 616
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 896</u> 26 401	<u>36 060</u> 25 892	<u>39 839</u> 25 892	<u>33 231</u> 25 892	<u>36 060</u> 25 892	<u>29 027</u> 25 892
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 611</u> 26 120	<u>35 780</u> 25 616	<u>39 559</u> 25 616	<u>32 951</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>28 747</u> 25 616
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 896</u> 26 401	<u>36 060</u> 25 892	<u>39 839</u> 25 892	<u>33 231</u> 25 892	<u>36 060</u> 25 892	<u>29 027</u> 25 892

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 506</u> 25 347
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 465</u> 24 323
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 571
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 975</u> 24 824
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 506</u> 25 347
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 571
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 975</u> 24 824
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 238</u> 25 083
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 060</u> 25 892
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 060</u> 25 892

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 188</u> 26 688	<u>36 346</u> 26 173	<u>40 125</u> 26 173	<u>33 517</u> 26 173	<u>36 346</u> 26 173	<u>29 313</u> 26 173
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 486</u> 26 981	<u>36 638</u> 26 461	<u>40 417</u> 26 461	<u>33 809</u> 26 461	<u>36 638</u> 26 461	<u>29 605</u> 26 461
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 102</u> 27 587	<u>37 242</u> 27 055	<u>41 021</u> 27 055	<u>34 413</u> 27 055	<u>37 242</u> 27 055	<u>30 210</u> 27 055
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 236</u> 25 439	<u>34 619</u> 24 954	<u>38 520</u> 24 954	<u>31 932</u> 24 954	<u>34 619</u> 24 954	<u>27 855</u> 24 954
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 25 696	<u>35 363</u> 25 206	<u>39 142</u> 25 206	<u>32 534</u> 25 206	<u>35 363</u> 25 206	<u>28 330</u> 25 206
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 718</u> 26 226	<u>35 891</u> 25 725	<u>39 670</u> 25 725	<u>33 062</u> 25 725	<u>35 891</u> 25 725	<u>28 858</u> 25 725
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 996</u> 26 499	<u>36 163</u> 25 993	<u>39 942</u> 25 993	<u>33 334</u> 25 993	<u>36 163</u> 25 993	<u>29 130</u> 25 993
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 180</u> 25 696	<u>35 363</u> 25 206	<u>39 142</u> 25 206	<u>32 534</u> 25 206	<u>35 363</u> 25 206	<u>28 330</u> 25 206
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 446</u> 25 958	<u>35 624</u> 25 463	<u>39 403</u> 25 463	<u>32 795</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>28 591</u> 25 463
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 996</u> 26 499	<u>36 163</u> 25 993	<u>39 942</u> 25 993	<u>33 334</u> 25 993	<u>36 163</u> 25 993	<u>29 130</u> 25 993
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 279</u> 26 778	<u>36 441</u> 26 267	<u>40 220</u> 26 267	<u>33 612</u> 26 267	<u>36 441</u> 26 267	<u>29 408</u> 26 267
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 279</u> 26 778	<u>36 441</u> 26 267	<u>40 220</u> 26 267	<u>33 612</u> 26 267	<u>36 441</u> 26 267	<u>29 408</u> 26 267

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 346</u> 26 173
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 638</u> 26 461
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 242</u> 27 055
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 619</u> 24 954
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 363</u> 25 206
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 891</u> 25 725
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 163</u> 25 993
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 363</u> 25 206
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 624</u> 25 463
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 163</u> 25 993
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 441</u> 26 267
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 441</u> 26 267

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 569</u> 27 063	<u>36 725</u> 26 546	<u>40 504</u> 26 546	<u>33 896</u> 26 546	<u>36 725</u> 26 546	<u>29 692</u> 26 546
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 166</u> 27 651	<u>37 311</u> 27 123	<u>41 091</u> 27 123	<u>34 482</u> 27 123	<u>37 311</u> 27 123	<u>30 279</u> 27 123
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>37 614</u> 27 422	<u>41 393</u> 27 422	<u>34 785</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>30 582</u> 27 422
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 236</u> 25 439	<u>34 619</u> 24 954	<u>38 520</u> 24 954	<u>31 932</u> 24 954	<u>34 619</u> 24 954	<u>27 855</u> 24 954
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 161</u> 26 350	<u>35 544</u> 25 864	<u>39 445</u> 25 864	<u>32 857</u> 25 864	<u>35 544</u> 25 864	<u>28 780</u> 25 864
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 115</u> 26 616	<u>36 297</u> 26 126	<u>40 077</u> 26 126	<u>33 469</u> 26 126	<u>36 297</u> 26 126	<u>29 265</u> 26 126
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 672</u> 27 165	<u>36 844</u> 26 664	<u>40 624</u> 26 664	<u>34 016</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664	<u>29 812</u> 26 664
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 960</u> 27 448	<u>37 127</u> 26 942	<u>40 906</u> 26 942	<u>34 298</u> 26 942	<u>37 127</u> 26 942	<u>30 094</u> 26 942
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 115</u> 26 616	<u>36 297</u> 26 126	<u>40 077</u> 26 126	<u>33 469</u> 26 126	<u>36 297</u> 26 126	<u>29 265</u> 26 126
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 391</u> 26 888	<u>36 568</u> 26 392	<u>40 348</u> 26 392	<u>33 739</u> 26 392	<u>36 568</u> 26 392	<u>29 536</u> 26 392
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 960</u> 27 448	<u>37 127</u> 26 942	<u>40 906</u> 26 942	<u>34 298</u> 26 942	<u>37 127</u> 26 942	<u>30 094</u> 26 942

8.04-08-2023

82

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 725</u> 26 546
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 311</u> 27 123
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 619</u> 24 954
212-101-2500	7473-2010 30,	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 544</u> 25 864
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 297</u> 26 126
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 844</u> 26 664
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 127</u> 26 942
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 297</u> 26 126
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 568</u> 26 392
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 127</u> 26 942

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 737	<u>37 415</u> 27 226	<u>41 194</u> 27 226	<u>34 586</u> 27 226	<u>37 415</u> 27 226	<u>30 382</u> 27 226
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 737	<u>37 415</u> 27 226	<u>41 194</u> 27 226	<u>34 586</u> 27 226	<u>37 415</u> 27 226	<u>30 382</u> 27 226
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 553</u> 28 032	<u>37 709</u> 27 515	<u>41 489</u> 27 515	<u>34 881</u> 27 515	<u>37 709</u> 27 515	<u>30 677</u> 27 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 172</u> 28 641	<u>38 317</u> 28 113	<u>42 096</u> 28 113	<u>35 488</u> 28 113	<u>38 317</u> 28 113	<u>31 284</u> 28 113
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 492</u> 28 956	<u>38 631</u> 28 422	<u>42 410</u> 28 422	<u>35 802</u> 28 422	<u>38 631</u> 28 422	<u>31 598</u> 28 422
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 500</u> 27 668	<u>36 858</u> 27 158	<u>40 759</u> 27 158	<u>34 171</u> 27 158	<u>36 858</u> 27 158	<u>30 094</u> 27 158
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 467</u> 27 947	<u>37 624</u> 27 432	<u>41 404</u> 27 432	<u>34 796</u> 27 432	<u>37 624</u> 27 432	<u>30 592</u> 27 432
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 052</u> 28 523	<u>38 199</u> 27 997	<u>41 979</u> 27 997	<u>35 370</u> 27 997	<u>38 199</u> 27 997	<u>31 167</u> 27 997
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 354</u> 28 820	<u>38 495</u> 28 289	<u>42 275</u> 28 289	<u>35 667</u> 28 289	<u>38 495</u> 28 289	<u>31 463</u> 28 289
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 467</u> 27 947	<u>37 624</u> 27 432	<u>41 404</u> 27 432	<u>34 796</u> 27 432	<u>37 624</u> 27 432	<u>30 592</u> 27 432
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 757</u> 28 232	<u>37 909</u> 27 712	<u>41 688</u> 27 712	<u>35 080</u> 27 712	<u>37 909</u> 27 712	<u>30 876</u> 27 712
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 354</u> 28 820	<u>38 495</u> 28 289	<u>42 275</u> 28 289	<u>35 667</u> 28 289	<u>38 495</u> 28 289	<u>31 463</u> 28 289

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 415</u> 27 226
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 415</u> 27 226
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 709</u> 27 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 113
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 631</u> 28 422
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 858</u> 27 158
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 624</u> 27 432
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 199</u> 27 997
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 495</u> 28 289
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 624</u> 27 432
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 909</u> 27 712
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 495</u> 28 289

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 662</u> 29 124	<u>38 798</u> 28 587	<u>42 577</u> 28 587	<u>35 969</u> 28 587	<u>38 798</u> 28 587	<u>31 765</u> 28 587
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 662</u> 29 124	<u>38 798</u> 28 587	<u>42 577</u> 28 587	<u>35 969</u> 28 587	<u>38 798</u> 28 587	<u>31 765</u> 28 587
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 977</u> 29 434	<u>39 107</u> 28 891	<u>42 886</u> 28 891	<u>36 278</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>32 074</u> 28 891
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 627</u> 30 073	<u>39 745</u> 29 519	<u>43 524</u> 29 519	<u>36 916</u> 29 519	<u>39 745</u> 29 519	<u>32 713</u> 29 519
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 963</u> 30 404	<u>40 075</u> 29 843	<u>43 854</u> 29 843	<u>37 246</u> 29 843	<u>40 075</u> 29 843	<u>33 042</u> 29 843
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 905</u> 29 051	<u>38 238</u> 28 515	<u>42 139</u> 28 515	<u>35 550</u> 28 515	<u>38 238</u> 28 515	<u>31 473</u> 28 515
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 886</u> 29 344	<u>39 018</u> 28 803	<u>42 797</u> 28 803	<u>36 189</u> 28 803	<u>39 018</u> 28 803	<u>31 986</u> 28 803
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 501</u> 29 949	<u>39 621</u> 29 397	<u>43 401</u> 29 397	<u>36 793</u> 29 397	<u>39 621</u> 29 397	<u>32 589</u> 29 397
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 818</u> 30 261	<u>39 932</u> 29 704	<u>43 712</u> 29 704	<u>37 104</u> 29 704	<u>39 932</u> 29 704	<u>32 900</u> 29 704
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 886</u> 29 344	<u>39 018</u> 28 803	<u>42 797</u> 28 803	<u>36 189</u> 28 803	<u>39 018</u> 28 803	<u>31 986</u> 28 803
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 191</u> 29 644	<u>39 316</u> 29 097	<u>43 096</u> 29 097	<u>36 488</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>32 284</u> 29 097
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 818</u> 30 261	<u>39 932</u> 29 704	<u>43 712</u> 29 704	<u>37 104</u> 29 704	<u>39 932</u> 29 704	<u>32 900</u> 29 704

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 798</u> 28 587
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 798</u> 28 587
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 107</u> 28 891
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 745</u> 29 519
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 075</u> 29 843
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 238</u> 28 515
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 018</u> 28 803
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 621</u> 29 397
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 932</u> 29 704
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 018</u> 28 803
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 316</u> 29 097
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 932</u> 29 704

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 142</u> 30 580	<u>40 250</u> 30 016	<u>44 030</u> 30 016	<u>37 422</u> 30 016	<u>40 250</u> 30 016	<u>33 218</u> 30 016
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 142</u> 30 580	<u>40 250</u> 30 016	<u>44 030</u> 30 016	<u>37 422</u> 30 016	<u>40 250</u> 30 016	<u>33 218</u> 30 016
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 905	<u>40 574</u> 30 336	<u>44 354</u> 30 336	<u>37 746</u> 30 336	<u>40 574</u> 30 336	<u>33 542</u> 30 336
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 155</u> 31 577	<u>41 245</u> 30 995	<u>45 024</u> 30 995	<u>38 416</u> 30 995	<u>41 245</u> 30 995	<u>34 212</u> 30 995
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 507</u> 31 924	<u>41 591</u> 31 336	<u>45 370</u> 31 336	<u>38 762</u> 31 336	<u>41 591</u> 31 336	<u>34 558</u> 31 336
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 384</u> 31 491	<u>40 426</u> 30 669	<u>44 327</u> 30 669	<u>37 739</u> 30 669	<u>40 426</u> 30 669	<u>33 662</u> 30 669
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 390</u> 31 809	<u>41 228</u> 30 979	<u>45 008</u> 30 979	<u>38 400</u> 30 979	<u>41 228</u> 30 979	<u>34 196</u> 30 979
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 057</u> 32 465	<u>41 877</u> 31 618	<u>45 657</u> 31 618	<u>39 049</u> 31 618	<u>41 877</u> 31 618	<u>34 845</u> 31 618
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 400</u> 32 803	<u>42 212</u> 31 947	<u>45 991</u> 31 947	<u>39 383</u> 31 947	<u>42 212</u> 31 947	<u>35 179</u> 31 947
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 390</u> 31 809	<u>41 228</u> 30 979	<u>45 008</u> 30 979	<u>38 400</u> 30 979	<u>41 228</u> 30 979	<u>34 196</u> 30 979
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 720</u> 32 133	<u>41 549</u> 31 295	<u>45 329</u> 31 295	<u>38 721</u> 31 295	<u>41 549</u> 31 295	<u>34 517</u> 31 295
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 400</u> 32 803	<u>42 212</u> 31 947	<u>45 991</u> 31 947	<u>39 383</u> 31 947	<u>42 212</u> 31 947	<u>35 179</u> 31 947

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 250</u> 30 016
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 250</u> 30 016
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 574</u> 30 336
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 245</u> 30 995
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 426</u> 30 669
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 228</u> 30 979
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 877</u> 31 618
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 212</u> 31 947
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 228</u> 30 979
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 549</u> 31 295
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 212</u> 31 947

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 751</u> 33 148	<u>42 553</u> 32 283	<u>46 333</u> 32 283	<u>39 725</u> 32 283	<u>42 553</u> 32 283	<u>35 521</u> 32 283
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 751</u> 33 148	<u>42 553</u> 32 283	<u>46 333</u> 32 283	<u>39 725</u> 32 283	<u>42 553</u> 32 283	<u>35 521</u> 32 283
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 109</u> 33 501	<u>42 902</u> 32 627	<u>46 682</u> 32 627	<u>40 074</u> 32 627	<u>42 902</u> 32 627	<u>35 870</u> 32 627
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 849</u> 34 229	<u>43 623</u> 33 336	<u>47 402</u> 33 336	<u>40 794</u> 33 336	<u>43 623</u> 33 336	<u>36 591</u> 33 336
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 232</u> 34 605	<u>43 995</u> 33 702	<u>47 775</u> 33 702	<u>41 167</u> 33 702	<u>43 995</u> 33 702	<u>36 963</u> 33 702

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 741</u> 18 062	<u>26 919</u> 17 375	<u>30 820</u> 17 375	<u>24 232</u> 17 375	<u>26 919</u> 17 375	<u>20 155</u> 17 375
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 931</u> 19 234	<u>28 211</u> 18 647	<u>32 112</u> 18 647	<u>25 524</u> 18 647	<u>28 211</u> 18 647	<u>21 447</u> 18 647
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>29 609</u> 20 022	<u>33 510</u> 20 022	<u>26 921</u> 20 022	<u>29 609</u> 20 022	<u>22 844</u> 20 022
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 098</u> 21 366	<u>30 489</u> 20 888	<u>34 390</u> 20 888	<u>27 801</u> 20 888	<u>30 489</u> 20 888	<u>23 724</u> 20 888

8.04-08-2023

90

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 553</u> 32 283
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 553</u> 32 283
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 902</u> 32 627
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 623</u> 33 336
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 995</u> 33 702

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 919</u> 17 375
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 211</u> 18 647
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 609</u> 20 022
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 888

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 098</u> 21 366	<u>30 489</u> 20 888	<u>34 390</u> 20 888	<u>27 801</u> 20 888	<u>30 489</u> 20 888	<u>23 724</u> 20 888
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 029</u> 22 283	<u>31 432</u> 21 817	<u>35 333</u> 21 817	<u>28 745</u> 21 817	<u>31 432</u> 21 817	<u>24 668</u> 21 817
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 939</u> 23 179	<u>32 344</u> 22 714	<u>36 245</u> 22 714	<u>29 657</u> 22 714	<u>32 344</u> 22 714	<u>25 580</u> 22 714
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 846</u> 24 071	<u>33 251</u> 23 607	<u>37 152</u> 23 607	<u>30 564</u> 23 607	<u>33 251</u> 23 607	<u>26 487</u> 23 607
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 729</u> 24 940	<u>34 122</u> 24 464	<u>38 023</u> 24 464	<u>31 435</u> 24 464	<u>34 122</u> 24 464	<u>27 358</u> 24 464
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 729</u> 24 940	<u>34 122</u> 24 464	<u>38 023</u> 24 464	<u>31 435</u> 24 464	<u>34 122</u> 24 464	<u>27 358</u> 24 464
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 636</u> 25 833	<u>35 029</u> 25 357	<u>38 930</u> 25 357	<u>32 342</u> 25 357	<u>35 029</u> 25 357	<u>28 265</u> 25 357
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 108</u> 18 423	<u>27 272</u> 17 722	<u>31 173</u> 17 722	<u>24 585</u> 17 722	<u>27 272</u> 17 722	<u>20 508</u> 17 722
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 322</u> 19 618	<u>28 590</u> 19 020	<u>32 491</u> 19 020	<u>25 903</u> 19 020	<u>28 590</u> 19 020	<u>21 826</u> 19 020
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 625</u> 20 901	<u>30 015</u> 20 423	<u>33 917</u> 20 423	<u>27 328</u> 20 423	<u>30 015</u> 20 423	<u>23 251</u> 20 423
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 532</u> 21 793	<u>30 913</u> 21 306	<u>34 814</u> 21 306	<u>28 226</u> 21 306	<u>30 913</u> 21 306	<u>24 149</u> 21 306
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 532</u> 21 793	<u>30 913</u> 21 306	<u>34 814</u> 21 306	<u>28 226</u> 21 306	<u>30 913</u> 21 306	<u>24 149</u> 21 306

8.04-08-2023

92

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 888
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 432</u> 21 817
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 344</u> 22 714
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 251</u> 23 607
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 122</u> 24 464
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 122</u> 24 464
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 029</u> 25 357
212-102-0200	7473-2010 ,	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 272</u> 17 722
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 590</u> 19 020
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 015</u> 20 423
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 913</u> 21 306
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 913</u> 21 306

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 482</u> 22 728	<u>31 875</u> 22 253	<u>35 777</u> 22 253	<u>29 188</u> 22 253	<u>31 875</u> 22 253	<u>25 111</u> 22 253
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 410</u> 23 642	<u>32 805</u> 23 169	<u>36 707</u> 23 169	<u>30 118</u> 23 169	<u>32 805</u> 23 169	<u>26 041</u> 23 169
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 335</u> 24 553	<u>33 730</u> 24 079	<u>37 632</u> 24 079	<u>31 043</u> 24 079	<u>33 730</u> 24 079	<u>26 966</u> 24 079
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 236</u> 25 439	<u>34 619</u> 24 954	<u>38 520</u> 24 954	<u>31 932</u> 24 954	<u>34 619</u> 24 954	<u>27 855</u> 24 954
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 236</u> 25 439	<u>34 619</u> 24 954	<u>38 520</u> 24 954	<u>31 932</u> 24 954	<u>34 619</u> 24 954	<u>27 855</u> 24 954
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 161</u> 26 350	<u>35 544</u> 25 864	<u>39 445</u> 25 864	<u>32 857</u> 25 864	<u>35 544</u> 25 864	<u>28 780</u> 25 864

212-103.

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

8.04-08-2023

94

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 875</u> 22 253
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 805</u> 23 169
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 730</u> 24 079
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 619</u> 24 954
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 619</u> 24 954
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 864

					,	
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

8.04-08-2023

96

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.

212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.

212-401.

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 475</u> 16 028	<u>23 150</u> 14 425	<u>26 726</u> 14 425	<u>20 686</u> 14 425	<u>23 150</u> 14 425	<u>16 949</u> 14 425
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 289</u> 16 829	<u>23 882</u> 15 146	<u>27 459</u> 15 146	<u>21 419</u> 15 146	<u>23 882</u> 15 146	<u>17 682</u> 15 146

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 150</u> 14 425
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 882</u> 15 146

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 806</u> 17 338	<u>24 347</u> 15 604	<u>27 924</u> 15 604	<u>21 884</u> 15 604	<u>24 347</u> 15 604	<u>18 147</u> 15 604
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 379</u> 17 902	<u>24 863</u> 16 112	<u>28 439</u> 16 112	<u>22 400</u> 16 112	<u>24 863</u> 16 112	<u>18 663</u> 16 112
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 923</u> 18 438	<u>25 353</u> 16 594	<u>28 929</u> 16 594	<u>22 890</u> 16 594	<u>25 353</u> 16 594	<u>19 153</u> 16 594
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 513</u> 19 018	<u>25 884</u> 17 116	<u>29 460</u> 17 116	<u>23 421</u> 17 116	<u>25 884</u> 17 116	<u>19 683</u> 17 116
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 301</u> 19 794	<u>26 593</u> 17 814	<u>30 169</u> 17 814	<u>24 130</u> 17 814	<u>26 593</u> 17 814	<u>20 393</u> 17 814
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>22 945</u> 20 427	<u>27 173</u> 18 385	<u>30 749</u> 18 385	<u>24 709</u> 18 385	<u>27 173</u> 18 385	<u>20 972</u> 18 385
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>23 698</u> 21 169	<u>27 851</u> 19 052	<u>31 427</u> 19 052	<u>25 388</u> 19 052	<u>27 851</u> 19 052	<u>21 650</u> 19 052
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>24 585</u> 22 042	<u>28 649</u> 19 838	<u>32 225</u> 19 838	<u>26 186</u> 19 838	<u>28 649</u> 19 838	<u>22 449</u> 19 838
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 298</u> 14 759	<u>23 461</u> 13 640	<u>26 010</u> 12 964	<u>21 649</u> 13 656	<u>27 048</u> 13 656	<u>19 135</u> 13 656
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 048</u> 15 497	<u>25 700</u> 15 835	<u>28 138</u> 15 050	<u>23 890</u> 15 854	<u>29 289</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 835</u> 16 272	<u>26 179</u> 16 305	<u>28 593</u> 15 497	<u>24 370</u> 16 324	<u>29 769</u> 16 324	<u>21 857</u> 16 324
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>19 524</u> 16 950	<u>26 978</u> 17 088	<u>29 352</u> 16 241	<u>25 170</u> 17 108	<u>30 569</u> 17 108	<u>22 657</u> 17 108

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 347</u> 15 604
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 863</u> 16 112
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 353</u> 16 594
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 884</u> 17 116
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 593</u> 17 814
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 173</u> 18 385
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 851</u> 19 052
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 649</u> 19 838
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>27 048</u> 13 656
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>29 289</u> 15 854
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 769</u> 16 324
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 569</u> 17 108

					,					
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 131</u> 18 532	<u>27 460</u> 17 560	<u>29 810</u> 16 690	<u>25 652</u> 17 581	<u>31 051</u> 17 581	<u>23 139</u> 17 581
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>23 703</u> 21 064					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 355</u> 8 910	<u>19 144</u> 9 407	<u>21 906</u> 8 941	<u>17 326</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419	<u>14 813</u> 9 419

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 081</u> 22 214	<u>25 013</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 149</u> 21 296	<u>24 084</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 656</u> 19 828	<u>22 597</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 277	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 051</u> 17 581
212-401-0206	150	3	1	2200	
212-401-0207	200	3	1	2200	
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>22 725</u> 9 419

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 458</u> 22 051
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 528</u> 21 140
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 041</u> 19 682
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 483</u> 19 135

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 277	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 470</u> 19 644	<u>22 411</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 185</u> 21 847	<u>24 116</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 095</u> 27 355	<u>30 008</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 729</u> 25 336	<u>27 648</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 855</u> 19 499
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 260</u> 21 686
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 332</u> 27 154
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 792</u> 25 149
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>15 872</u> 14 932	<u>17 203</u> 14 932	<u>17 914</u> 14 932	<u>16 614</u> 14 932	<u>17 203</u> 14 932	<u>15 738</u> 14 932
212-501-0102	, II		1	1000	<u>15 563</u> 14 628	<u>16 894</u> 14 628	<u>17 605</u> 14 628	<u>16 304</u> 14 628	<u>16 894</u> 14 628	<u>15 429</u> 14 628
212-501-0103	, I		1	1000	<u>15 265</u> 14 335	<u>16 596</u> 14 335	<u>17 307</u> 14 335	<u>16 007</u> 14 335	<u>16 596</u> 14 335	<u>15 131</u> 14 335
212-501-0104	, II		1	1000	<u>15 265</u> 14 335	<u>16 596</u> 14 335	<u>17 307</u> 14 335	<u>16 007</u> 14 335	<u>16 596</u> 14 335	<u>15 131</u> 14 335
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>17 237</u> 16 276	<u>18 568</u> 16 276	<u>19 280</u> 16 276	<u>17 979</u> 16 276	<u>18 568</u> 16 276	<u>17 103</u> 16 276
212-501-0202	, II		1	1000	<u>16 900</u> 15 944	<u>18 231</u> 15 944	<u>18 942</u> 15 944	<u>17 642</u> 15 944	<u>18 231</u> 15 944	<u>16 766</u> 15 944
212-501-0203	, I		1	1000	<u>16 576</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>18 618</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>16 442</u> 15 625
212-501-0204	, II		1	1000	<u>16 576</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>18 618</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>16 442</u> 15 625
212-501-0206	, I		1	1000	<u>16 576</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>18 618</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>16 442</u> 15 625
212-501-0207	, II		1	1000	<u>16 576</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>18 618</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>16 442</u> 15 625

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 203</u> 14 932
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 894</u> 14 628
212-501-0103	, I		1	1000	<u>16 596</u> 14 335
212-501-0104	, II		1	1000	<u>16 596</u> 14 335
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 568</u> 16 276
212-501-0202	, II		1	1000	<u>18 231</u> 15 944
212-501-0203	, I		1	1000	<u>17 907</u> 15 625
212-501-0204	, II		1	1000	<u>17 907</u> 15 625
212-501-0206	, I		1	1000	<u>17 907</u> 15 625
212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 907</u> 15 625

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>16 576</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>18 618</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>16 442</u> 15 625
212-501-0302	, II		1	1000	<u>16 576</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>18 618</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>16 442</u> 15 625
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 122</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>18 165</u> 15 179	<u>16 864</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>16 442</u> 15 625
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 122</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>18 165</u> 15 179	<u>16 864</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>15 988</u> 15 179
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 122</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>18 165</u> 15 179	<u>16 864</u> 15 179	<u>17 453</u> 15 179	<u>15 988</u> 15 179
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 431</u> 15 482	<u>17 762</u> 15 482	<u>18 473</u> 15 482	<u>17 173</u> 15 482	<u>17 762</u> 15 482	<u>16 297</u> 15 482
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>15 215</u> 14 286	<u>16 546</u> 14 286	<u>17 257</u> 14 286	<u>15 957</u> 14 286	<u>16 546</u> 14 286	<u>15 081</u> 14 286

212-502.

212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	$\frac{17\,907}{15\,625}$
212-501-0302	, II		1	1000	$\frac{17\,907}{15\,625}$
212-501-0304	, II		1	1000	$\frac{17\,907}{15\,625}$
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	$\frac{17\,453}{15\,179}$
212-501-0402	II		1	1000	$\frac{17\,453}{15\,179}$
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	$\frac{17\,762}{15\,482}$
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	$\frac{16\,546}{14\,286}$

8.04-08-2023

212-502-0100	1225-2019				
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 907</u> 15 625

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>22 808</u> 20 449
212-503-0102	-15		1	1000	<u>22 009</u> 19 663
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 241</u> 18 906

--	--	--	--	--	--

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>84 430</u> 78 492	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>84 430</u> 78 492	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>84 430</u> 78 492	
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				

8.04-08-2023

212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

8.04-08-2023

112

213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>77 715</u> 72 489
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>105 340</u> 99 275
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>107 870</u> 101 729
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>116 157</u> 109 764
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>118 920</u> 112 443
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>120 761</u> 114 229
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>112 363</u> 105 831
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>159 324</u> 151 366
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>166 691</u> 158 509
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>176 819</u> 168 331

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>181 424</u> 172 795
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>186 028</u> 177 259

213-102.

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>83 615</u> 77 655
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>83 891</u> 77 926
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>84 168</u> 78 198
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>124 187</u> 117 432

213-104.

, , ,

8.04-08-2023

114

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.**213-301.**

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 042</u> 25 000	<u>30 217</u> 25 000	<u>36 597</u> 34 521	<u>28 221</u> 25 000	<u>30 574</u> 25 000	<u>26 978</u> 25 000

213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 979</u> 25 000

213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 781</u> 24 587						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 062</u> 24 238	<u>29 406</u> 24 238	<u>32 100</u> 24 238	<u>27 317</u> 24 238	<u>29 732</u> 24 238	<u>26 040</u> 24 238	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 874</u> 26 179	<u>30 624</u> 26 179	<u>32 839</u> 26 179	<u>28 906</u> 26 179	<u>30 892</u> 26 179	<u>27 857</u> 26 179	
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>21 283</u> 20 150						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>21 326</u> 20 150						

213-304.

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>302</u> 272	<u>367</u> 272	<u>420</u> 272	<u>326</u> 272	<u>373</u> 272	<u>301</u> 272	
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>330</u> 303			<u>355</u> 303		<u>327</u> 303	

213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>29 140</u> 24 238
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>30 405</u> 26 179
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	

213-304-0100	945-92				
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>362</u> 272
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>155</u> 141	<u>186</u> 141	<u>211</u> 141	<u>167</u> 141	<u>189</u> 141	<u>155</u> 141		

213-306.

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217	<u>4 360</u> 4 217	<u>4 393</u> 4 217	<u>4 345</u> 4 217	<u>4 364</u> 4 217	<u>4 334</u> 4 217	<u>4 357</u> 4 217	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362	<u>5 535</u> 5 362	<u>5 568</u> 5 362	<u>5 520</u> 5 362	<u>5 538</u> 5 362	<u>5 509</u> 5 362	<u>5 532</u> 5 362	

213-307.

213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>94 719</u> 90 141	<u>101 369</u> 90 141	<u>110 236</u> 90 141	<u>97 330</u> 90 141	<u>102 231</u> 90 141	<u>94 335</u> 90 141	<u>100 507</u> 90 141	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>106 283</u> 101 410	<u>112 933</u> 101 410	<u>121 799</u> 101 410	<u>108 894</u> 101 410	<u>113 795</u> 101 410	<u>105 899</u> 101 410	<u>112 071</u> 101 410	

213-308.

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{184}{141}$

8.04-08-2023

120

213-308-0100	4001-2013	3								
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>7 037</u> 4 911	<u>10 227</u> 8 426	<u>11 426</u> 9 594	<u>8 908</u> 4 911	<u>9 580</u> 7 796	<u>6 936</u> 4 911
213-308-0102	35	3	2	1900	<u>18 228</u> 4 418					
213-308-0103	50	3	2	2000	<u>18 983</u> 4 451					
213-308-0104	75	3	2	2100	<u>19 738</u> 4 483					

213-309.

213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u> 32 589	

22.

221.

221-1.

221-101.

8.04-08-2023

213-308-0100	4001-2013	3			
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>11 698</u> 4 911
213-308-0102	35	3	2	1900	
213-308-0103	50	3	2	2000	
213-308-0104	75	3	2	2100	

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>46 617</u> 37 053

221-103-0100	28737-90	3			
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	
221-103-0200	28737-90	3			

8.04-08-2023

221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523
					<u>92 636</u> 73 865

221-104-0100	956-93				
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504
					<u>74 270</u> 64 753
					<u>81 153</u> 63 071
					<u>76 724</u> 66 634

222-101-0200	12504-2015	3			

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>120 150</u> 115 355	<u>134 915</u> 115 355	<u>128 123</u> 123 824	<u>126 284</u> 115 355	<u>136 379</u> 115 355	<u>120 150</u> 115 355
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 133</u> 115 339	<u>134 899</u> 115 339	<u>128 107</u> 123 808	<u>126 268</u> 115 339	<u>136 363</u> 115 339	<u>120 133</u> 115 339
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>110 892</u> 107 741	<u>118 935</u> 107 741	<u>115 235</u> 112 355	<u>114 233</u> 107 741	<u>119 732</u> 107 741	<u>110 892</u> 107 741
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>113 056</u> 109 879	<u>121 099</u> 109 879	<u>117 399</u> 114 493	<u>116 397</u> 109 879	<u>121 896</u> 109 879	<u>113 056</u> 109 879
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>118 584</u> 113 808	<u>133 350</u> 113 808	<u>126 558</u> 122 278	<u>124 719</u> 113 808	<u>134 814</u> 113 808	<u>118 584</u> 113 808
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 411</u> 114 625	<u>134 176</u> 114 625	<u>127 384</u> 123 094	<u>125 545</u> 114 625	<u>135 640</u> 114 625	<u>119 411</u> 114 625

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>133 939</u> 115 355
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>133 923</u> 115 339
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>118 403</u> 107 741
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>120 567</u> 109 879
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>132 374</u> 113 808
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>133 200</u> 114 625

222-101-0305		3	1	1350	<u>115 349</u> 112 132	<u>123 452</u> 112 132	<u>119 725</u> 116 780	<u>118 715</u> 112 132	<u>124 255</u> 112 132	<u>115 349</u> 112 132
222-101-0306		3	1	1340	<u>111 920</u> 108 757	<u>119 962</u> 108 757	<u>116 263</u> 113 370	<u>115 261</u> 108 757	<u>120 760</u> 108 757	<u>111 920</u> 108 757
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 334</u> 104 681	<u>124 039</u> 104 681	<u>117 275</u> 113 116	<u>115 443</u> 104 681	<u>125 497</u> 104 681	<u>109 334</u> 104 681
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 352</u> 104 106	<u>115 995</u> 104 106	<u>112 020</u> 109 064	<u>110 943</u> 104 106	<u>116 852</u> 104 106	<u>107 352</u> 104 106
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 305</u> 109 906	<u>122 308</u> 109 906	<u>118 167</u> 115 070	<u>117 045</u> 109 906	<u>123 200</u> 109 906	<u>113 305</u> 109 906

222-101-0305		3	1	1350	<u>122 916</u> 112 132
222-101-0306		3	1	1340	<u>119 431</u> 108 757
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>123 067</u> 104 681
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>115 424</u> 104 106
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>121 713</u> 109 906

222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>171 327</u> 165 774	<u>186 752</u> 165 774	<u>179 657</u> 174 622	<u>177 735</u> 165 774	<u>188 282</u> 165 774	<u>171 327</u> 165 774

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>120 858</u> 116 674	<u>141 609</u> 129 457	<u>128 946</u> 125 242	<u>123 463</u> 116 674	<u>128 665</u> 116 674	<u>120 858</u> 116 674
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>95 436</u> 91 620	<u>103 957</u> 92 765	<u>103 641</u> 100 288	<u>97 981</u> 91 620	<u>103 060</u> 91 620	<u>95 436</u> 91 620
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>93 175</u> 89 320		<u>101 255</u> 97 879	<u>95 781</u> 89 320	<u>100 983</u> 89 320	<u>93 175</u> 89 320
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>73 117</u> 69 503		<u>81 223</u> 78 087	<u>75 719</u> 69 503	<u>80 915</u> 69 503	<u>73 117</u> 69 503
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>75 227</u> 71 580	<u>118 794</u> 115 207	<u>83 331</u> 80 164	<u>77 837</u> 71 580	<u>83 047</u> 71 580	<u>75 227</u> 71 580
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>130 757</u> 126 455		<u>138 885</u> 135 063	<u>133 364</u> 126 455	<u>138 568</u> 126 455	<u>130 757</u> 126 455
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>75 802</u> 72 147	<u>136 661</u> 132 861	<u>83 936</u> 80 761	<u>78 413</u> 72 147	<u>83 625</u> 72 147	<u>75 802</u> 72 147

222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>185 733</u> 165 774

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>134 916</u> 124 151
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>101 775</u> 91 620
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>99 668</u> 89 320
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>79 601</u> 69 503
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>81 729</u> 71 580
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>137 252</u> 126 455
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>82 307</u> 72 147

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>120 146</u> 115 990	<u>126 425</u> 122 766	<u>128 276</u> 124 595	<u>122 735</u> 115 990	<u>127 901</u> 115 990	<u>120 146</u> 115 990
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>99 815</u> 95 877		<u>107 978</u> 104 519	<u>102 425</u> 95 877	<u>107 635</u> 95 877	<u>99 815</u> 95 877
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>101 211</u> 97 258		<u>109 360</u> 105 885	<u>103 820</u> 97 258	<u>109 028</u> 97 258	<u>101 211</u> 97 258
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>92 627</u> 88 784		<u>100 737</u> 97 372	<u>95 228</u> 88 784	<u>100 419</u> 88 784	<u>92 627</u> 88 784
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>105 076</u> 101 082		<u>111 370</u> 107 876	<u>107 680</u> 101 082	<u>112 877</u> 101 082	<u>105 076</u> 101 082

222-104.

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>100 935</u> 96 988	<u>109 344</u> 98 200	<u>109 015</u> 105 547	<u>103 541</u> 96 988	<u>108 742</u> 96 988	<u>100 935</u> 96 988
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>96 961</u> 93 061	<u>105 289</u> 94 225	<u>105 090</u> 101 668	<u>99 567</u> 93 061	<u>104 769</u> 93 061	<u>96 961</u> 93 061
222-104-0300	13015-2012	3								

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>126 594</u> 115 990
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>106 318</u> 95 877
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 711</u> 97 258
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>99 106</u> 88 784
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>111 563</u> 101 082

222-104-0100	18980-2015	3			
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>107 427</u> 96 988
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>103 453</u> 93 061
222-104-0300	13015-2012	3			

222-104-0304	3 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>89 552</u> 86 051					
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>88 047</u> 84 587					

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>198 161</u> 184 788	<u>189 310</u> 184 788	<u>216 974</u> 184 788	<u>196 871</u> 184 788	<u>180 269</u> 167 880	<u>197 516</u> 184 788

222-203.

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>9 636</u> 9 188	<u>10 755</u> 9 453	<u>10 619</u> 10 230	<u>9 952</u> 9 188	<u>10 582</u> 9 188	<u>9 636</u> 9 188

222-104-0304	3 / 450 13015-2012	3	1	2493	
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	

222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	, 4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>205 825</u> 184 788

222-203-0300	949-92	2			
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>10 423</u> 9 188

222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92, 6	2	1	314	<u>11 307</u> 10 890	<u>11 678</u> 10 319	<u>14 605</u> 10 890	<u>11 653</u> 10 890	<u>12 300</u> 10 890	<u>11 307</u> 10 890
222-203-0404	949-92, 8	2	1	314	<u>10 622</u> 10 151	<u>13 141</u> 11 815	<u>11 628</u> 11 217	<u>10 950</u> 10 151	<u>11 603</u> 10 151	<u>10 622</u> 10 151
222-203-0405	949-92, 10	2	1	329	<u>11 040</u> 10 613	<u>11 491</u> 10 081	<u>14 496</u> 10 613	<u>11 403</u> 10 613	<u>12 081</u> 10 613	<u>11 040</u> 10 613

222-3.	,	,
222-301.	,	,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 239</u> 5 077	<u>5 684</u> 5 245	<u>5 590</u> 5 444	<u>5 334</u> 5 077	<u>5 523</u> 5 077	<u>5 239</u> 5 077
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 395</u> 16 701	<u>18 946</u> 16 910	<u>18 866</u> 18 154	<u>17 858</u> 16 701	<u>18 921</u> 16 910	<u>17 548</u> 16 701
222-301-0300	9818-2015	2								

8.04-08-2023

222-203-0400	949-92	2			
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>12 141</u> 10 890
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 438</u> 10 151
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>11 914</u> 10 613

222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 475</u> 5 077
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 548</u> 16 701
222-301-0300	9818-2015	2			

222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 657</u> 16 097						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>22 273</u> 21 684	<u>23 522</u> 21 955	<u>23 355</u> 22 754	<u>22 580</u> 21 684	<u>23 420</u> 21 955	<u>22 374</u> 21 684	

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 895</u> 170 972	<u>183 138</u> 170 972	<u>184 284</u> 179 854	<u>178 585</u> 170 972	<u>183 953</u> 170 972	<u>175 895</u> 170 972	<u>182 595</u> 170 972

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 398</u> 9 144	<u>7 762</u> 7 142	<u>9 821</u> 9 591	<u>9 534</u> 9 144	<u>9 804</u> 9 144	<u>9 398</u> 9 144	

8.04-08-2023

222-301-0301	9818-2015	2	1	333	
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>23 039</u> 21 684

225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 736</u> 9 144

225-101-0102	7-6		1	250	<u>7 419</u> 6 966					
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 276</u> 10 588					
225-101-0104	10-3		1	200	<u>9 710</u> 9 375	<u>5 359</u> 4 609	<u>10 360</u> 10 064	<u>9 919</u> 9 375	<u>10 335</u> 9 375	<u>9 710</u> 9 375
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 649</u> 11 071	<u>9 749</u> 9 286	<u>12 949</u> 12 448	<u>12 066</u> 11 071	<u>12 898</u> 11 071	<u>11 649</u> 11 071
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 318</u> 15 464	<u>15 708</u> 15 000	<u>18 268</u> 17 530	<u>16 943</u> 15 464	<u>18 191</u> 15 464	<u>16 318</u> 15 464
225-101-0108	15-6		1	660	<u>18 719</u> 17 771	<u>17 839</u> 17 054	<u>20 865</u> 20 043	<u>19 407</u> 17 771	<u>20 780</u> 17 771	<u>18 719</u> 17 771
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 847</u> 25 429	<u>26 361</u> 25 179	<u>30 099</u> 28 872	<u>27 890</u> 25 429	<u>29 970</u> 25 429	<u>26 847</u> 25 429
225-101-0110	20-6		1	980	<u>27 060</u> 25 662	<u>26 253</u> 25 089	<u>30 247</u> 29 036	<u>28 082</u> 25 662	<u>30 121</u> 25 662	<u>27 060</u> 25 662
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>37 860</u> 35 783	<u>35 277</u> 33 571	<u>42 672</u> 40 878	<u>39 403</u> 35 783	<u>42 482</u> 35 783	<u>37 860</u> 35 783
225-101-0114	15-3		1	320	<u>10 081</u> 8 407					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>14 274</u> 12 057	<u>17 583</u> 12 159		<u>15 956</u> 12 159	<u>18 768</u> 11 982	<u>14 576</u> 12 159
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>4 130</u> 4 026	<u>3 165</u> 2 923	<u>4 292</u> 4 198	<u>4 182</u> 4 026	<u>4 286</u> 4 026	<u>4 130</u> 4 026

225-101-0102	7-6		1	250	
225-101-0103	7-9		1	380	
225-101-0104	10-3		1	200	<u>10 230</u> 9 375
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 688</u> 11 071
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 876</u> 15 464
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 433</u> 17 771
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 444</u> 25 429
225-101-0110	20-6		1	980	<u>29 605</u> 25 662
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>41 703</u> 35 783
225-101-0114	15-3		1	320	
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>18 724</u> 12 057
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>4 260</u> 4 026

225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>14 381</u> 13 716	<u>16 841</u> 16 250	<u>15 844</u> 15 265	<u>14 850</u> 13 716	<u>15 787</u> 13 716	<u>14 381</u> 13 716
225-101-0602	15		1	950	<u>31 043</u> 29 630	<u>34 449</u> 33 214	<u>34 132</u> 32 901	<u>32 034</u> 29 630	<u>34 010</u> 29 630	<u>31 043</u> 29 630
225-101-0603	20		1	1480	<u>51 769</u> 49 527	<u>62 927</u> 60 893	<u>56 581</u> 54 622	<u>53 311</u> 49 527	<u>56 391</u> 49 527	<u>51 769</u> 49 527
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 716</u> 12 291	<u>11 605</u> 11 250	<u>13 529</u> 13 151	<u>12 977</u> 12 291	<u>13 497</u> 12 291	<u>12 716</u> 12 291
225-101-0606	10-2		1	250	<u>11 212</u> 10 804	<u>11 061</u> 9 944	<u>12 024</u> 11 664	<u>11 472</u> 10 804	<u>11 992</u> 10 804	<u>11 212</u> 10 804
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>27 454</u> 26 380	<u>29 784</u> 28 839	<u>29 665</u> 28 721	<u>28 162</u> 26 380	<u>29 577</u> 26 380	<u>27 454</u> 26 380
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>28 153</u> 27 071		<u>30 364</u> 29 413	<u>28 862</u> 27 071	<u>30 277</u> 27 071	<u>28 153</u> 27 071
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>43 100</u> 41 071	<u>47 839</u> 46 071	<u>47 587</u> 45 822	<u>44 538</u> 41 071	<u>47 409</u> 41 071	<u>43 100</u> 41 071
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>53 609</u> 51 455		<u>58 096</u> 56 207	<u>55 047</u> 51 455	<u>57 919</u> 51 455	<u>53 609</u> 51 455
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>49 023</u> 47 362	<u>52 715</u> 47 362	<u>61 628</u> 47 362	<u>50 344</u> 47 362	<u>52 818</u> 47 362	<u>49 023</u> 47 362
225-101-0620	10		1	800	<u>35 245</u> 33 630					
225-101-0621	6		1	2260	<u>86 700</u> 82 390					

225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>15 550</u> 13 716
225-101-0602	15		1	950	<u>33 510</u> 29 630
225-101-0603	20		1	1480	<u>55 612</u> 49 527
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 366</u> 12 291
225-101-0606	10-2		1	250	<u>11 861</u> 10 804
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>29 219</u> 26 380
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>29 919</u> 27 071
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>46 683</u> 41 071
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>57 193</u> 51 455
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>52 211</u> 47 362
225-101-0620	10		1	800	
225-101-0621	6		1	2260	

225-101-0622	10		1	2480	<u>95 363</u> 90 629					

225-104.

225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>191 428</u> 186 518	<u>185 266</u> 172 993	<u>199 231</u> 194 781	<u>193 929</u> 186 518	<u>198 923</u> 186 518	<u>191 428</u> 186 518
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>267 184</u> 259 286	<u>265 651</u> 244 962	<u>281 165</u> 274 090	<u>271 666</u> 259 286	<u>280 613</u> 259 286	<u>267 184</u> 259 286
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>391 956</u> 380 268	<u>389 961</u> 359 275	<u>412 765</u> 402 302	<u>398 627</u> 380 268	<u>411 943</u> 380 268	<u>391 956</u> 380 268
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>164 321</u> 159 732	<u>160 000</u> 148 223	<u>172 124</u> 167 995	<u>166 822</u> 159 732	<u>171 816</u> 159 732	<u>164 321</u> 159 732
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>331 442</u> 322 232	<u>322 646</u> 299 040	<u>347 049</u> 338 758	<u>336 446</u> 322 232	<u>346 433</u> 322 232	<u>331 442</u> 322 232
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>151 767</u> 147 768	<u>167 466</u> 156 983	<u>158 270</u> 154 654	<u>153 852</u> 147 768	<u>158 014</u> 147 768	<u>151 767</u> 147 768
225-104-0241	19.300		1	3000	<u>217 034</u> 211 161	<u>210 881</u> 195 946	<u>226 788</u> 221 489	<u>220 161</u> 211 161	<u>226 403</u> 211 161	<u>217 034</u> 211 161

225-101-0622	10		1	2480	

225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>197 660</u> 186 518
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>278 350</u> 259 286
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>408 575</u> 380 268
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>170 553</u> 159 732
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>343 907</u> 322 232
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>156 961</u> 147 768
225-104-0241	19.300		1	3000	<u>224 825</u> 211 161

225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>200 707</u> 195 357	<u>194 850</u> 181 310	<u>209 486</u> 204 653	<u>203 521</u> 195 357	<u>209 139</u> 195 357	<u>200 707</u> 195 357
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>311 349</u> 301 607	<u>360 976</u> 334 098	<u>329 232</u> 320 543	<u>317 082</u> 301 607	<u>328 526</u> 301 607	<u>311 349</u> 301 607
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>187 744</u> 182 768	<u>182 221</u> 169 648	<u>195 873</u> 191 375	<u>190 350</u> 182 768	<u>195 552</u> 182 768	<u>187 744</u> 182 768
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>289 538</u> 280 714	<u>283 742</u> 260 538	<u>305 469</u> 297 584	<u>294 645</u> 280 714	<u>304 840</u> 280 714	<u>289 538</u> 280 714
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>632 329</u> 614 821	<u>562 524</u> 518 734	<u>661 917</u> 646 151	<u>641 815</u> 614 821	<u>660 749</u> 614 821	<u>632 329</u> 614 821
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>598 523</u> 580 536	<u>585 877</u> 538 749	<u>630 712</u> 614 620	<u>608 842</u> 580 536	<u>629 441</u> 580 536	<u>598 523</u> 580 536

225-105.

225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>207 718</u> 195 357
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>325 631</u> 301 607
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>194 236</u> 182 768
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>302 262</u> 280 714
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>655 960</u> 614 821
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>624 231</u> 580 536

225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>140 578</u> 136 161	<u>138 052</u> 126 346	<u>148 706</u> 144 768	<u>143 184</u> 136 161	<u>148 385</u> 136 161	<u>140 578</u> 136 161
225-105-0302	264		1	3800	<u>163 711</u> 157 589	<u>163 131</u> 146 252	<u>176 066</u> 170 672	<u>167 671</u> 157 589	<u>175 578</u> 157 589	<u>163 711</u> 157 589
225-105-0303	267		1	5000	<u>213 568</u> 205 536	<u>212 840</u> 190 666	<u>229 825</u> 222 750	<u>218 780</u> 205 536	<u>229 183</u> 205 536	<u>213 568</u> 205 536

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0102	19		1	500	<u>23 688</u> 22 857	<u>25 405</u> 23 107	<u>25 268</u> 24 418	<u>24 209</u> 22 857	<u>24 585</u> 23 744	<u>23 860</u> 22 857
225-107-0103	20		1	600	<u>25 155</u> 24 196	<u>27 174</u> 24 481	<u>27 051</u> 26 070	<u>25 780</u> 24 196	<u>26 231</u> 25 260	<u>25 361</u> 24 196
225-107-0104	42		1	2000	<u>92 584</u> 89 286	<u>97 433</u> 88 323	<u>99 086</u> 96 171	<u>94 668</u> 89 286	<u>98 830</u> 89 286	<u>92 584</u> 89 286
225-107-0105	43		1	1500	<u>69 799</u> 67 321	<u>75 025</u> 68 154	<u>74 676</u> 72 486	<u>71 363</u> 67 321	<u>74 484</u> 67 321	<u>69 799</u> 67 321

225-105-0300	30 13015-2012				
225-105-0301	1		1	2500	<u>147 070</u> 136 161
225-105-0302	264		1	3800	<u>173 578</u> 157 589
225-105-0303	267		1	5000	<u>226 552</u> 205 536

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012				
225-107-0102	19		1	500	<u>24 986</u> 22 857
225-107-0103	20		1	600	<u>26 713</u> 24 196
225-107-0104	42		1	2000	<u>97 777</u> 89 286
225-107-0105	43		1	1500	<u>73 694</u> 67 321

225-107-0106	44		1	1300	<u>60 721</u> 58 571	<u>65 226</u> 59 267	<u>64 829</u> 62 630	<u>62 077</u> 58 571	<u>63 054</u> 60 877	<u>61 169</u> 58 571	
225-107-0107	45		1	1100	<u>58 963</u> 57 054	<u>59 033</u> 53 916	<u>62 539</u> 60 841	<u>60 109</u> 57 054	<u>62 398</u> 57 054	<u>58 963</u> 57 054	
225-107-0108	46		1	1000	<u>47 105</u> 45 446	<u>50 533</u> 45 942	<u>50 356</u> 48 889	<u>48 147</u> 45 446	<u>50 228</u> 45 446	<u>47 105</u> 45 446	

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>105 915</u> 101 906	<u>114 043</u> 110 514	<u>108 523</u> 101 906	<u>113 728</u> 101 906	<u>105 915</u> 101 906	<u>112 412</u> 101 906	

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>107 173</u> 103 482	<u>106 024</u> 96 025	<u>114 326</u> 111 056	<u>109 466</u> 103 482	<u>114 044</u> 103 482	<u>107 173</u> 103 482	

8.04-08-2023

225-107-0106	44		1	1300	<u>79 187</u> 73 482
225-107-0107	45		1	1100	<u>61 819</u> 57 054
225-107-0108	46		1	1000	<u>49 702</u> 45 446

225-109-0100	20	13015-2012			
225-109-0101	1		1	2200	<u>112 886</u> 103 482

152

225-2.
225-201.

[illegible]

225-109-0102	2		1	2900	<u>137 982</u> 125 714
225-109-0103	3		1	5200	<u>222 596</u> 200 893
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>126 468</u> 115 804
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>186 989</u> 169 375
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>285 880</u> 258 661
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>171 195</u> 158 900
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>193 334</u> 174 911
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>147 792</u> 136 875

--	--	--	--	--	--

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>63 449</u> 60 634	<u>54 345</u> 46 530	<u>69 545</u> 67 089	<u>65 403</u> 60 634	<u>69 304</u> 60 634	<u>63 449</u> 60 634
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>74 431</u> 71 003	<u>79 846</u> 68 100	<u>104 138</u> 71 003	<u>77 545</u> 71 003	<u>83 375</u> 71 003	<u>74 431</u> 71 003

225-202.

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>151 281</u> 146 763	<u>159 633</u> 155 586	<u>153 862</u> 146 763	<u>159 013</u> 146 763	<u>151 281</u> 146 763	<u>157 710</u> 146 763
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475						
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>143 001</u> 138 552	<u>151 004</u> 147 036	<u>145 610</u> 138 552	<u>150 818</u> 138 552	<u>143 001</u> 138 552	<u>176 554</u> 165 284
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5						<u>13 178</u> 12 756

225-203.

					,	
225-201-0100	13015-2012					
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>68 318</u> 60 634	
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>81 944</u> 71 003	

					,	
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>107 766</u> 104 335	
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503		
225-202-1200	13015-2012					
225-202-1203	10-5		1	72,5		

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>109 687</u> 105 625	<u>76 887</u> 66 343	<u>117 893</u> 114 311	<u>112 303</u> 105 625	<u>117 526</u> 105 625	<u>109 687</u> 105 625
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>99 227</u> 95 299	<u>75 589</u> 64 728	<u>107 355</u> 103 906	<u>101 834</u> 95 299	<u>107 037</u> 95 299	<u>99 227</u> 95 299
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>60 950</u> 57 996	<u>71 081</u> 60 263		<u>66 564</u> 60 263	<u>72 234</u> 60 263	<u>64 516</u> 60 263
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 423</u> 79 683	<u>83 994</u> 73 343	<u>90 770</u> 86 942	<u>86 030</u> 79 683	<u>87 596</u> 83 806	<u>84 284</u> 79 683
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>151 964</u> 147 403	<u>160 554</u> 148 377	<u>159 932</u> 155 277	<u>154 578</u> 147 403	<u>156 489</u> 151 875	<u>152 827</u> 147 403
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>71 668</u> 68 483					
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 643</u> 14 205		<u>15 423</u> 15 032	<u>14 893</u> 14 205	<u>15 393</u> 14 205	<u>14 643</u> 14 205
225-203-0903	20-5		1	175	<u>8 643</u> 8 348		<u>9 212</u> 8 951	<u>8 826</u> 8 348	<u>9 190</u> 8 348	<u>8 643</u> 8 348
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1005	9		1	1000	<u>62 561</u> 60 719	<u>43 578</u> 38 973	<u>65 812</u> 64 162	<u>63 603</u> 60 719	<u>65 684</u> 60 719	<u>62 561</u> 60 719

225-204.

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>116 205</u> 105 625
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>105 721</u> 95 299
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>70 440</u> 60 263
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>89 918</u> 79 683
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>158 477</u> 147 403
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 266</u> 14 205
225-203-0903	20-5		1	175	<u>9 098</u> 8 348
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1005	9		1	1000	<u>65 158</u> 60 719

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>344 579</u> 336 072					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>371 465</u> 362 082					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>283 747</u> 276 083					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 108 149</u> 1 081 870					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 282 815</u> 1 252 412					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 087 304</u> 2 038 957					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 130 923</u> 2 081 020					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>248 222</u> 242 305					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>162 511</u> 157 644					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>249 733</u> 243 156					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>286 473</u> 278 826					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>387 503</u> 377 525					

225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>446 398</u> 435 265					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>392 503</u> 381 671					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>410 472</u> 399 288					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>540 084</u> 525 434					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>541 543</u> 527 004					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>662 501</u> 644 821					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>910 602</u> 888 057					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>404 112</u> 393 179					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>584 315</u> 568 483					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 185 848</u> 1 157 346					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>245 241</u> 238 752					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>230 430</u> 224 526					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>170 870</u> 165 490					

225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	
225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0129	3-		1	4300	
225-204-0131	5-		1	6250	
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>167 599</u> 162 563					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>220 166</u> 213 539					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>332 405</u> 323 857					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>429 878</u> 418 299					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>576 617</u> 560 936					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 171 397</u> 1 143 704					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>335 687</u> 326 557					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>250 754</u> 244 311					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>304 405</u> 296 504					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>645 120</u> 630 567					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>443 308</u> 432 866					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>485 555</u> 473 934					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>370 209</u> 360 535					

225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	

225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>419 293</u> 408 692					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 326 549</u> 1 296 163					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>350 413</u> 341 478					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>478 203</u> 465 851					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>336 776</u> 327 198					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>363 657</u> 353 394					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>380 336</u> 369 746					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>422 418</u> 409 760					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>452 627</u> 439 377					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>433 460</u> 421 040					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>417 701</u> 405 590					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>306 259</u> 297 279					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

8.04-08-2023

225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>281 493</u> 274 798					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>308 476</u> 301 042					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>366 826</u> 357 953					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>490 258</u> 478 034					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>500 842</u> 488 410					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>572 958</u> 558 749					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>583 542</u> 569 125					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>697 257</u> 680 050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>788 486</u> 768 699					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>796 891</u> 776 939					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>480 911</u> 469 185					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>607 508</u> 592 775					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>768 251</u> 749 932					

8.04-08-2023

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>894 084</u> 872 913					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>852 841</u> 832 479					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>878 774</u> 858 722					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>803 891</u> 784 874					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>933 146</u> 911 209					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>648 594</u> 633 055					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>889 636</u> 867 573					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>1 154 828</u> 1 126 654					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 145 518</u> 1 118 261					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 425 458</u> 1 391 838					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>1 038 754</u> 1 013 591					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 333 324</u> 1 301 510					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 460 319</u> 1 426 016					

8.04-08-2023

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 192 086</u> 1 163 882					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 586 103</u> 1 548 843					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 350 832</u> 1 319 515					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 537 236</u> 1 500 934					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 226 793</u> 1 197 908					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 619 565</u> 1 581 648					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0302	95-1		1	750	<u>47 989</u> 46 523					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>51 190</u> 49 626					
225-204-0307	105		1	1175	<u>75 185</u> 72 888					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>64 912</u> 63 085	<u>67 856</u> 62 296	<u>77 255</u> 63 085	<u>66 206</u> 63 085	<u>68 628</u> 63 085	<u>64 912</u> 63 085
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>64 701</u> 59 213	<u>68 758</u> 66 964	<u>73 066</u> 59 213	<u>64 127</u> 59 213	<u>58 881</u> 53 789	<u>64 414</u> 59 213
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>72 591</u> 70 521	<u>68 568</u> 63 263	<u>76 168</u> 74 308	<u>73 738</u> 70 521	<u>76 027</u> 70 521	<u>72 591</u> 70 521

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0304	95-3		1	800	
225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>110 619</u> 105 000
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>68 109</u> 59 213
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>75 448</u> 70 521

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>66 249</u> 64 162					
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>233 486</u> 226 422					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>233 486</u> 226 422					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>233 486</u> 226 422					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>233 486</u> 226 422					
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>233 486</u> 226 422					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>233 486</u> 226 422					
225-204-0600	937-92									
225-204-0604	4		1	475	<u>49 074</u> 47 970		<u>50 618</u> 49 605	<u>49 569</u> 47 970	<u>50 557</u> 47 970	<u>49 074</u> 47 970
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>22 459</u> 21 968					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>12 525</u> 12 255		<u>12 883</u> 12 634	<u>12 640</u> 12 255	<u>12 868</u> 12 255	<u>12 525</u> 12 255

8.04-08-2023

225-204-0311	110-3,5		1	1125	
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0604	4		1	475	<u>50 308</u> 47 970
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>12 811</u> 12 255

225-204-1006	3-		1	1750	<u>228 939</u> 223 225					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>372 745</u> 363 903					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>251 826</u> 245 348					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>438 575</u> 427 683					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>99 033</u> 96 584					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>92 341</u> 90 023					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>84 715</u> 82 547					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1505	6		1	760	<u>83 975</u> 82 143		<u>86 446</u> 84 759	<u>84 767</u> 82 143	<u>86 348</u> 82 143	<u>83 975</u> 82 143
225-204-1507	7		1	230	<u>29 592</u> 28 988		<u>30 340</u> 29 780	<u>29 832</u> 28 988	<u>30 311</u> 28 988	<u>29 592</u> 28 988

226.

226-1.

,

226-102.

225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	
225-204-1500	13015-2012				
225-204-1505	6		1	760	<u>85 948</u> 82 143
225-204-1507	7		1	230	<u>30 190</u> 28 988

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>172 464</u> 166 143					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>196 213</u> 187 946	<u>196 282</u> 172 993	<u>213 771</u> 206 538	<u>201 842</u> 187 946	<u>213 077</u> 187 946	<u>196 213</u> 187 946
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>135 703</u> 131 397					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>212 568</u> 205 425					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>440 216</u> 426 159					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>251 777</u> 242 990					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>110 604</u> 106 895					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>220 339</u> 213 618					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>133 317</u> 128 813					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>250 179</u> 242 249					

226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0302	-18		1	5400	<u>210 236</u> 187 946
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	

226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>198 274</u> 191 586					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>239 691</u> 231 421					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>347 443</u> 335 521					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>424 979</u> 410 136					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>33 855</u> 32 806					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>42 786</u> 41 422					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>55 944</u> 54 077					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>263 520</u> 255 378					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>98 897</u> 94 978		<u>107 026</u> 103 585	<u>101 500</u> 94 978	<u>106 695</u> 94 978	<u>98 897</u> 94 978
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>83 224</u> 79 505	<u>83 184</u> 72 610	<u>91 177</u> 87 935	<u>85 813</u> 79 505	<u>90 982</u> 79 505	<u>83 224</u> 79 505

226-103. ,

8.04-08-2023

226-102-0412	600.98.30		1	4000	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>105 381</u> 94 978
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>89 675</u> 79 505

226-103-1800	13015-2012										
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 457</u> 26 339	<u>29 827</u> 26 650	<u>29 732</u> 28 587	<u>28 207</u> 26 339	<u>28 749</u> 27 616	<u>27 705</u> 26 339	<u>29 327</u> 26 339
226-103-1802	-2		1	960	<u>33 868</u> 32 411	<u>36 960</u> 32 780	<u>36 902</u> 35 408	<u>34 869</u> 32 411	<u>35 591</u> 34 113	<u>34 199</u> 32 411	<u>38 168</u> 34 196

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	

182

255. _____, _____,

255-101.

255-102.

[illegible]

8.04-08-2023

251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	$\frac{19\ 614}{18\ 500}$
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	$\frac{18\ 691}{17\ 500}$
251-302-0404	3 (1)		1	270	$\frac{18\ 673}{17\ 500}$

--	--	--	--	--	--

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0600	17608-2017 40 - 80	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 353</u> 2 188	<u>2 626</u> 2 188	<u>2 861</u> 2 188	<u>2 455</u> 2 188	<u>2 657</u> 2 188	<u>2 348</u> 2 188	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 582</u> 2 411	<u>2 856</u> 2 411	<u>3 090</u> 2 411	<u>2 684</u> 2 411	<u>2 886</u> 2 411	<u>2 577</u> 2 411	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 380</u> 2 188	<u>2 722</u> 2 188	<u>3 014</u> 2 188	<u>2 507</u> 2 188	<u>2 760</u> 2 188	<u>2 373</u> 2 188	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 609</u> 2 411	<u>2 951</u> 2 411	<u>3 244</u> 2 411	<u>2 736</u> 2 411	<u>2 989</u> 2 411	<u>2 602</u> 2 411	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 316</u> 2 098	<u>2 726</u> 2 098	<u>3 077</u> 2 098	<u>2 468</u> 2 098	<u>2 772</u> 2 098	<u>2 307</u> 2 098	
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 545</u> 2 321	<u>2 955</u> 2 321	<u>3 306</u> 2 321	<u>2 697</u> 2 321	<u>3 001</u> 2 321	<u>2 537</u> 2 321	
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 401</u> 2 237						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 510</u> 2 343						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>2 782</u> 2 500	<u>3 329</u> 2 500	<u>3 797</u> 2 500	<u>2 985</u> 2 500	<u>3 390</u> 2 500	<u>2 771</u> 2 500	

26.

261.

261-1.

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 ' ' ' i	2			
255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2			
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 606</u> 2 188
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 835</u> 2 411
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 696</u> 2 188
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 925</u> 2 411
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>2 695</u> 2 098
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>2 924</u> 2 321
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>3 288</u> 2 500

261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 546</u> 3 953
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>21 286</u> 20 581
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>22 198</u> 21 439
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>9 233</u> 8 943
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 150</u> 1 478
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 298</u> 2 639
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 368</u> 10 054
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 198</u> 2 523
261-101-0200	, ,				

[illegible]

261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 562</u> 26 942
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 877
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 389</u> 23 832
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 126</u> 22 038
261-101-0300	,				
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>81 708</u> 78 356
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>65 921</u> 62 879
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>7 315</u> 7 101
261-101-0382	, , 13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>79 836</u> 76 520
261-101-0383	15 ; , , , 24022-80, 956-93, 24476-80) (,	3	1	2500	<u>65 475</u> 62 442

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная