

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен 01.01.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ с 01.01.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		24
211-4.		27
211-5.		31
211-6.		31
211-7.		34
212.	,	37
212-1.		37
212-2.		142
212-3.		146
212-4.		146
212-5.		155
212-6.		164
213.		167
213-1.		167
213-3.	,	176
221.		185
221-1.		185
222.	,	191
222-1.	,	191
222-2.	,	200
222-3.	,	203
225.		209
225-1.		209
225-2.		215

251.	,	,	224
251-3.	,		224
255.	,	,	227
255-1.			227
261.			252
261-1.			252

,

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,				
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

[illegible]

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200						
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 054</u>	<u>7 283</u>	<u>4 839</u> 3 523	<u>7 726</u>	<u>6 562</u> 4 830	<u>7 769</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 996</u>	<u>7 231</u>	<u>4 804</u> 3 498	<u>7 670</u>	<u>6 515</u> 4 795	<u>7 714</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 304</u>	<u>7 179</u>	<u>4 770</u> 3 472	<u>7 615</u>	<u>5 834</u> 4 144	<u>7 658</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 304</u>	<u>7 179</u>	<u>4 770</u> 3 472	<u>7 615</u>	<u>5 834</u> 4 144	<u>7 658</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 304</u>	<u>7 179</u>	<u>4 770</u> 3 472	<u>7 615</u>	<u>5 834</u> 4 144	<u>7 658</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 564</u>	<u>6 440</u>	<u>4 735</u> 3 447	<u>6 186</u>	<u>4 818</u> 3 169	<u>6 457</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 468</u>	<u>6 177</u>	<u>4 666</u> 3 397	<u>6 096</u>	<u>4 748</u> 3 123	<u>6 025</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 450</u>	<u>6 211</u>	<u>4 621</u> 3 336	<u>6 186</u>	<u>4 818</u> 3 169	<u>6 114</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 165</u>	<u>7 370</u>	<u>4 906</u> 3 588	<u>7 810</u>	<u>6 654</u> 4 919	<u>7 856</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 107</u>	<u>7 317</u>	<u>4 871</u> 3 562	<u>7 754</u>	<u>6 607</u> 4 884	<u>7 800</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 850</u>	<u>7 677</u>	<u>8 730</u>	<u>5 425</u> 4 659	<u>5 719</u> 4 091	<u>6 626</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 780</u>	<u>7 622</u>	<u>8 668</u>	<u>5 386</u> 4 626	<u>5 679</u> 4 062	<u>6 578</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 709</u>	<u>7 567</u>	<u>8 606</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>5 638</u> 4 032	<u>6 531</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 709</u>	<u>7 567</u>	<u>8 606</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>5 638</u> 4 032	<u>6 531</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 709</u>	<u>7 567</u>	<u>8 606</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>5 638</u> 4 032	<u>6 531</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 379</u>	<u>6 138</u>	<u>7 169</u>	<u>5 309</u> 4 559	<u>4 337</u> 2 780	<u>5 339</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 257</u>	<u>6 048</u>	<u>7 065</u>	<u>4 893</u> 4 164	<u>4 274</u> 2 739	<u>4 922</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 265</u>	<u>6 138</u>	<u>7 169</u>	<u>4 851</u> 4 114	<u>4 223</u> 2 669	<u>4 995</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 928</u>	<u>7 761</u>	<u>8 815</u>	<u>5 514</u> 4 745	<u>5 797</u> 4 167	<u>6 712</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 857</u>	<u>7 706</u>	<u>8 752</u>	<u>5 475</u> 4 711	<u>5 756</u> 4 137	<u>6 665</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 948</u> 3 864	<u>5 200</u> 4 545
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 796</u> 3 723	<u>5 163</u> 4 513
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 762</u> 3 696	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 762</u> 3 696	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 762</u> 3 696	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 613</u> 3 558	<u>3 943</u> 3 336
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 545</u> 3 507	<u>3 547</u> 2 959
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 555</u> 3 503	<u>3 600</u> 3 002
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 021</u> 3 935	<u>5 287</u> 4 630
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 867</u> 3 792	<u>5 249</u> 4 597

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 403</u>	<u>7 265</u>	<u>4 836</u> 3 537	<u>7 699</u>	<u>5 913</u> 4 221	<u>7 744</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 403</u>	<u>7 265</u>	<u>4 836</u> 3 537	<u>7 699</u>	<u>5 913</u> 4 221	<u>7 744</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 403</u>	<u>7 265</u>	<u>4 836</u> 3 537	<u>7 699</u>	<u>5 913</u> 4 221	<u>7 744</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 649</u>	<u>6 512</u>	<u>4 801</u> 3 511	<u>6 243</u>	<u>4 879</u> 3 228	<u>6 521</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 552</u>	<u>6 245</u>	<u>4 731</u> 3 460	<u>6 152</u>	<u>4 808</u> 3 181	<u>6 081</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 532</u>	<u>6 279</u>	<u>4 684</u> 3 398	<u>6 243</u>	<u>4 879</u> 3 228	<u>6 171</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 281</u>	<u>7 460</u>	<u>4 976</u> 3 656	<u>7 898</u>	<u>6 750</u> 5 012	<u>7 946</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 222</u>	<u>7 407</u>	<u>4 940</u> 3 630	<u>7 841</u>	<u>6 702</u> 4 976	<u>7 889</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 504</u>	<u>7 353</u>	<u>4 905</u> 3 603	<u>7 785</u>	<u>5 995</u> 4 301	<u>7 832</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 504</u>	<u>7 353</u>	<u>4 905</u> 3 603	<u>7 785</u>	<u>5 995</u> 4 301	<u>7 832</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 504</u>	<u>7 353</u>	<u>4 905</u> 3 603	<u>7 785</u>	<u>5 995</u> 4 301	<u>7 832</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 737</u>	<u>6 587</u>	<u>4 869</u> 3 577	<u>6 303</u>	<u>4 942</u> 3 289	<u>6 587</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 786</u>	<u>7 650</u>	<u>8 689</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>5 715</u> 4 107	<u>6 617</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 786</u>	<u>7 650</u>	<u>8 689</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>5 715</u> 4 107	<u>6 617</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 786</u>	<u>7 650</u>	<u>8 689</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>5 715</u> 4 107	<u>6 617</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 432</u>	<u>6 195</u>	<u>7 226</u>	<u>5 396</u> 4 644	<u>4 390</u> 2 832	<u>5 402</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 309</u>	<u>6 105</u>	<u>7 121</u>	<u>4 972</u> 4 241	<u>4 326</u> 2 790	<u>4 979</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 316</u>	<u>6 195</u>	<u>7 226</u>	<u>4 929</u> 4 191	<u>4 274</u> 2 718	<u>5 052</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 009</u>	<u>7 849</u>	<u>8 903</u>	<u>5 606</u> 4 835	<u>5 878</u> 4 245	<u>6 802</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 937</u>	<u>7 793</u>	<u>8 839</u>	<u>5 566</u> 4 800	<u>5 836</u> 4 215	<u>6 754</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 866</u>	<u>7 737</u>	<u>8 776</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>5 794</u> 4 185	<u>6 705</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 866</u>	<u>7 737</u>	<u>8 776</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>5 794</u> 4 185	<u>6 705</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 866</u>	<u>7 737</u>	<u>8 776</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>5 794</u> 4 185	<u>6 705</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 487</u>	<u>6 255</u>	<u>7 286</u>	<u>5 486</u> 4 731	<u>4 445</u> 2 885	<u>5 468</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,832}{3\,765}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,832}{3\,765}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,832}{3\,765}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,680}{3\,624}$	$\frac{4\,007}{3\,398}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,612}{3\,571}$	$\frac{3\,604}{3\,013}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,622}{3\,568}$	$\frac{3\,657}{3\,058}$
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,098}{4\,009}$	$\frac{5\,377}{4\,717}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,941}{3\,864}$	$\frac{5\,338}{4\,683}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,905}{3\,836}$	$\frac{5\,300}{4\,650}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,905}{3\,836}$	$\frac{5\,300}{4\,650}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,905}{3\,836}$	$\frac{5\,300}{4\,650}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,751}{3\,693}$	$\frac{4\,073}{3\,462}$

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 639</u>	<u>6 315</u>	<u>4 798</u> 3 525	<u>6 211</u>	<u>4 869</u> 3 241	<u>6 140</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 618</u>	<u>6 349</u>	<u>4 750</u> 3 462	<u>6 303</u>	<u>4 942</u> 3 289	<u>6 231</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 401</u>	<u>7 553</u>	<u>5 048</u> 3 726	<u>7 989</u>	<u>6 849</u> 5 108	<u>8 039</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 341</u>	<u>7 499</u>	<u>5 012</u> 3 699	<u>7 932</u>	<u>6 800</u> 5 072	<u>7 982</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 610</u>	<u>7 445</u>	<u>4 976</u> 3 673	<u>7 875</u>	<u>6 080</u> 4 384	<u>7 924</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 610</u>	<u>7 445</u>	<u>4 976</u> 3 673	<u>7 875</u>	<u>6 080</u> 4 384	<u>7 924</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 610</u>	<u>7 445</u>	<u>4 976</u> 3 673	<u>7 875</u>	<u>6 080</u> 4 384	<u>7 924</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 828</u>	<u>6 665</u>	<u>4 940</u> 3 646	<u>6 364</u>	<u>5 007</u> 3 352	<u>6 656</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 729</u>	<u>6 388</u>	<u>4 868</u> 3 593	<u>6 271</u>	<u>4 934</u> 3 303	<u>6 200</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 707</u>	<u>6 422</u>	<u>4 819</u> 3 529	<u>6 364</u>	<u>5 007</u> 3 352	<u>6 292</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 363</u>	<u>6 163</u>	<u>7 180</u>	<u>5 055</u> 4 321	<u>4 380</u> 2 843	<u>5 037</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 368</u>	<u>6 255</u>	<u>7 286</u>	<u>5 011</u> 4 270	<u>4 326</u> 2 770	<u>5 112</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 093</u>	<u>7 940</u>	<u>8 994</u>	<u>5 702</u> 4 928	<u>5 962</u> 4 327	<u>6 896</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 021</u>	<u>7 883</u>	<u>8 930</u>	<u>5 661</u> 4 893	<u>5 920</u> 4 296	<u>6 847</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 949</u>	<u>7 826</u>	<u>8 865</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>5 877</u> 4 265	<u>6 797</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 949</u>	<u>7 826</u>	<u>8 865</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>5 877</u> 4 265	<u>6 797</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 949</u>	<u>7 826</u>	<u>8 865</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>5 877</u> 4 265	<u>6 797</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 544</u>	<u>6 316</u>	<u>7 348</u>	<u>5 580</u> 4 822	<u>4 502</u> 2 940	<u>5 537</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 420</u>	<u>6 224</u>	<u>7 240</u>	<u>5 140</u> 4 404	<u>4 437</u> 2 897	<u>5 098</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 423</u>	<u>6 316</u>	<u>7 348</u>	<u>5 095</u> 4 352	<u>4 381</u> 2 823	<u>5 173</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 681</u> 3 639	<u>3 662</u> 3 070
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 691</u> 3 635	<u>3 716</u> 3 116
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 177</u> 4 087	<u>5 470</u> 4 808
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 017</u> 3 938	<u>5 431</u> 4 773
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 981</u> 3 910	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 981</u> 3 910	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 981</u> 3 910	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 824</u> 3 764	<u>4 142</u> 3 529
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 754</u> 3 709	<u>3 723</u> 3 129
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 763</u> 3 705	<u>3 778</u> 3 176
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 526</u>	<u>7 650</u>	<u>5 123</u> 3 799	<u>8 084</u>	<u>6 952</u> 5 208	<u>8 136</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 466</u>	<u>7 596</u>	<u>5 087</u> 3 772	<u>8 026</u>	<u>6 903</u> 5 171	<u>8 078</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 720</u>	<u>7 541</u>	<u>5 050</u> 3 745	<u>7 968</u>	<u>6 169</u> 4 470	<u>8 020</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 720</u>	<u>7 541</u>	<u>5 050</u> 3 745	<u>7 968</u>	<u>6 169</u> 4 470	<u>8 020</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 720</u>	<u>7 541</u>	<u>5 050</u> 3 745	<u>7 968</u>	<u>6 169</u> 4 470	<u>8 020</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 923</u>	<u>6 745</u>	<u>5 013</u> 3 718	<u>6 428</u>	<u>5 074</u> 3 418	<u>6 727</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 822</u>	<u>6 464</u>	<u>4 940</u> 3 663	<u>6 335</u>	<u>5 000</u> 3 368	<u>6 264</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 800</u>	<u>6 498</u>	<u>4 890</u> 3 598	<u>6 428</u>	<u>5 074</u> 3 418	<u>6 356</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 591</u>	<u>7 700</u>	<u>5 162</u> 3 837	<u>8 132</u>	<u>7 005</u> 5 260	<u>8 186</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 529</u>	<u>7 645</u>	<u>5 125</u> 3 809	<u>8 074</u>	<u>6 955</u> 5 222	<u>8 128</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 777</u>	<u>7 590</u>	<u>5 088</u> 3 782	<u>8 016</u>	<u>6 214</u> 4 514	<u>8 069</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 777</u>	<u>7 590</u>	<u>5 088</u> 3 782	<u>8 016</u>	<u>6 214</u> 4 514	<u>8 069</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 180</u>	<u>8 035</u>	<u>9 088</u>	<u>5 801</u> 5 025	<u>6 050</u> 4 412	<u>6 993</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 108</u>	<u>7 977</u>	<u>9 023</u>	<u>5 760</u> 4 989	<u>6 007</u> 4 380	<u>6 943</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>10 035</u>	<u>7 920</u>	<u>8 959</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>5 963</u> 4 349	<u>6 893</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>10 035</u>	<u>7 920</u>	<u>8 959</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>5 963</u> 4 349	<u>6 893</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>10 035</u>	<u>7 920</u>	<u>8 959</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>5 963</u> 4 349	<u>6 893</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 604</u>	<u>6 380</u>	<u>7 412</u>	<u>5 677</u> 4 917	<u>4 562</u> 2 998	<u>5 608</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 478</u>	<u>6 287</u>	<u>7 303</u>	<u>5 229</u> 4 491	<u>4 495</u> 2 954	<u>5 161</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 480</u>	<u>6 380</u>	<u>7 412</u>	<u>5 183</u> 4 437	<u>4 438</u> 2 878	<u>5 238</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 225</u>	<u>8 083</u>	<u>9 137</u>	<u>5 853</u> 5 074	<u>6 095</u> 4 455	<u>7 043</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 152</u>	<u>8 026</u>	<u>9 072</u>	<u>5 811</u> 5 038	<u>6 051</u> 4 424	<u>6 993</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>10 079</u>	<u>7 968</u>	<u>9 007</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 008</u> 4 392	<u>6 942</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>10 079</u>	<u>7 968</u>	<u>9 007</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 008</u> 4 392	<u>6 942</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,260}{4\,167}$	$\frac{5\,567}{4\,902}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,097}{4\,015}$	$\frac{5\,527}{4\,867}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,060}{3\,986}$	$\frac{5\,488}{4\,832}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,060}{3\,986}$	$\frac{5\,488}{4\,832}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,060}{3\,986}$	$\frac{5\,488}{4\,832}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,900}{3\,838}$	$\frac{4\,213}{3\,598}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,828}{3\,782}$	$\frac{3\,786}{3\,191}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,838}{3\,778}$	$\frac{3\,842}{3\,238}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,302}{4\,208}$	$\frac{5\,617}{4\,950}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,138}{4\,055}$	$\frac{5\,577}{4\,915}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,101}{4\,026}$	$\frac{5\,537}{4\,880}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,101}{4\,026}$	$\frac{5\,537}{4\,880}$

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 777</u>	<u>7 590</u>	<u>5 088</u> 3 782	<u>8 016</u>	<u>6 214</u> 4 514	<u>8 069</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 972</u>	<u>6 787</u>	<u>5 051</u> 3 754	<u>6 461</u>	<u>5 109</u> 3 452	<u>6 764</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 871</u>	<u>6 504</u>	<u>4 978</u> 3 700	<u>6 367</u>	<u>5 035</u> 3 401	<u>6 296</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 848</u>	<u>6 538</u>	<u>4 927</u> 3 633	<u>6 461</u>	<u>5 109</u> 3 452	<u>6 389</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 743</u>	<u>7 903</u>	<u>5 317</u> 3 875	<u>8 368</u>	<u>7 143</u> 5 313	<u>8 419</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 680</u>	<u>7 846</u>	<u>5 279</u> 3 847	<u>8 308</u>	<u>7 092</u> 5 275	<u>8 359</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 107</u>	<u>6 978</u>	<u>5 203</u> 3 792	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 979</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 003</u>	<u>6 689</u>	<u>5 127</u> 3 737	<u>6 580</u>	<u>5 150</u> 3 435	<u>6 504</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 981</u>	<u>6 726</u>	<u>5 077</u> 3 670	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 601</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>10 079</u>	<u>7 968</u>	<u>9 007</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 008</u> 4 392	<u>6 942</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 634</u>	<u>6 413</u>	<u>7 445</u>	<u>5 727</u> 4 966	<u>4 592</u> 3 028	<u>5 645</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 508</u>	<u>6 320</u>	<u>7 336</u>	<u>5 275</u> 4 535	<u>4 525</u> 2 984	<u>5 194</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 510</u>	<u>6 413</u>	<u>7 445</u>	<u>5 228</u> 4 481	<u>4 468</u> 2 907	<u>5 271</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 603</u>	<u>8 316</u>	<u>9 432</u>	<u>6 013</u> 5 125	<u>6 220</u> 4 500	<u>7 196</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 527</u>	<u>8 257</u>	<u>9 365</u>	<u>5 970</u> 5 088	<u>6 176</u> 4 468	<u>7 145</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 451</u>	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 451</u>	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 451</u>	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 990</u>	<u>6 626</u>	<u>7 718</u>	<u>5 884</u> 5 015	<u>4 701</u> 3 058	<u>5 782</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 859</u>	<u>6 530</u>	<u>7 606</u>	<u>5 426</u> 4 580	<u>4 632</u> 3 013	<u>5 326</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 864</u>	<u>6 626</u>	<u>7 718</u>	<u>5 380</u> 4 526	<u>4 575</u> 2 936	<u>5 404</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 101</u> 4 026	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 939</u> 3 876	<u>4 249</u> 3 633
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 867</u> 3 819	<u>3 819</u> 3 222
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 877</u> 3 815	<u>3 875</u> 3 270
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 524</u> 4 250	<u>5 769</u> 5 000
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 357</u> 4 096	<u>5 728</u> 4 964
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 154</u> 3 914	<u>4 386</u> 3 670
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 079</u> 3 857	<u>3 949</u> 3 254
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 091</u> 3 853	<u>4 008</u> 3 303

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 743</u>	<u>7 903</u>	<u>5 317</u> 3 875	<u>8 368</u>	<u>7 143</u> 5 313	<u>8 419</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 680</u>	<u>7 846</u>	<u>5 279</u> 3 847	<u>8 308</u>	<u>7 092</u> 5 275	<u>8 359</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 920</u>	<u>7 790</u>	<u>5 241</u> 3 820	<u>8 248</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>8 299</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 107</u>	<u>6 978</u>	<u>5 203</u> 3 792	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 979</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 003</u>	<u>6 689</u>	<u>5 127</u> 3 737	<u>6 580</u>	<u>5 150</u> 3 435	<u>6 504</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 981</u>	<u>6 726</u>	<u>5 077</u> 3 670	<u>6 677</u>	<u>5 227</u> 3 486	<u>6 601</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 603</u>	<u>8 316</u>	<u>9 432</u>	<u>6 013</u> 5 125	<u>6 220</u> 4 500	<u>7 196</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 527</u>	<u>8 257</u>	<u>9 365</u>	<u>5 970</u> 5 088	<u>6 176</u> 4 468	<u>7 145</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 451</u>	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 451</u>	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 451</u>	<u>8 197</u>	<u>9 297</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 131</u> 4 436	<u>7 093</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 990</u>	<u>6 626</u>	<u>7 718</u>	<u>5 884</u> 5 015	<u>4 701</u> 3 058	<u>5 782</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 859</u>	<u>6 530</u>	<u>7 606</u>	<u>5 426</u> 4 580	<u>4 632</u> 3 013	<u>5 326</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 864</u>	<u>6 626</u>	<u>7 718</u>	<u>5 380</u> 4 526	<u>4 575</u> 2 936	<u>5 404</u>

211-203-0100	1376-2005	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 524</u> 4 250	<u>5 769</u> 5 000
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 357</u> 4 096	<u>5 728</u> 4 964
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 318</u> 4 066	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 154</u> 3 914	<u>4 386</u> 3 670
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 079</u> 3 857	<u>3 949</u> 3 254
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 091</u> 3 853	<u>4 008</u> 3 303

211-203-0100	1376-2005	3				

211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{18\ 285}{17\ 176}$	$\frac{16\ 993}{16\ 071}$	$\frac{16\ 602}{15\ 179}$	$\frac{18\ 683}{17\ 176}$	$\frac{19\ 128}{17\ 176}$	$\frac{19\ 458}{17\ 176}$	$\frac{19\ 322}{17\ 176}$	$\frac{18\ 254}{17\ 176}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{18\ 285}{17\ 176}$	$\frac{16\ 993}{16\ 071}$	$\frac{16\ 602}{15\ 179}$	$\frac{18\ 683}{17\ 176}$	$\frac{19\ 128}{17\ 176}$	$\frac{19\ 458}{17\ 176}$	$\frac{19\ 322}{17\ 176}$	$\frac{18\ 254}{17\ 176}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{18\ 285}{17\ 176}$	$\frac{16\ 993}{16\ 071}$	$\frac{16\ 602}{15\ 179}$	$\frac{18\ 683}{17\ 176}$	$\frac{19\ 128}{17\ 176}$	$\frac{19\ 458}{17\ 176}$	$\frac{19\ 322}{17\ 176}$	$\frac{18\ 254}{17\ 176}$

211-3.**211-302.**

--	--	--	--	--	--

211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{18\,420}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{17\,073}{15\,179}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{18\,420}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{17\,073}{15\,179}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{18\,420}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{17\,073}{15\,179}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$

8.04-08-2023

26

211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 213</u> 2 009	<u>5 922</u>	<u>5 710</u>	<u>3 739</u>	<u>4 200</u>	<u>5 787</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 213</u> 2 009	<u>5 922</u>	<u>5 710</u>	<u>3 739</u>	<u>4 200</u>	<u>5 787</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 166</u> 2 857	<u>7 048</u>	<u>9 340</u>	<u>3 751</u>	<u>3 402</u>	<u>4 993</u>

211-402.

211-402-0100														
211-402-0101			1	1000	<u>5 350</u> 3 125	<u>6 147</u> 3 125	<u>6 796</u> 3 125	<u>4 948</u> 3 125	<u>5 257</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125	<u>6 610</u> 3 125	<u>5 146</u> 3 125	<u>6 091</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125

211-403.

211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 009</u>	$\frac{2\,733}{2\,009}$	$\frac{3\,737}{2\,009}$	<u>8 316</u>	<u>3 445</u>	<u>7 304</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 009</u>	$\frac{2\,733}{2\,009}$	$\frac{3\,737}{2\,009}$	<u>8 316</u>	<u>3 445</u>	<u>7 304</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 201</u>	$\frac{2\,744}{1\,682}$	$\frac{3\,577}{1\,682}$	<u>7 854</u>	<u>5 670</u>	<u>7 334</u>

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	$\frac{4\,142}{3\,125}$	$\frac{6\,925}{3\,125}$	$\frac{6\,925}{3\,125}$	$\frac{6\,277}{3\,125}$

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 385</u>	<u>5 858</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 385</u>	<u>5 858</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 470</u>	<u>5 670</u>

211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 181</u>	<u>6 107</u>	<u>3 007</u> 1 540	<u>5 770</u>	<u>5 178</u> 3 348	<u>5 986</u>	<u>7 774</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 593</u>	<u>6 514</u>	<u>2 722</u> 1 171	<u>6 890</u>	<u>5 523</u>	<u>6 385</u>	<u>9 028</u>

211-603.

-

-

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 618</u>	<u>7 980</u>	<u>3 960</u> 3 080	<u>3 078</u> 1 339	<u>4 676</u>	<u>2 609</u> 1 339	<u>3 147</u> 2 411

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 059</u>	<u>8 512</u>	<u>4 224</u> 3 286	<u>4 019</u> 2 143	<u>4 988</u>	<u>4 231</u>	

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 357</u> 2 571

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 522</u>	<u>5 267</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 867</u>	<u>4 192</u> 2 330	<u>6 986</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 522</u>	<u>5 267</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 867</u>	<u>4 192</u> 2 330	<u>6 986</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 322</u>	<u>4 867</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 467</u>	<u>3 792</u> 1 942	<u>6 986</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 322</u>	<u>4 867</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>5 467</u>	<u>3 792</u> 1 942	<u>6 986</u>

211-7.**211-701.**

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> 2 973	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> 2 973	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> 2 973	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> 2 973	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>9 248</u>	<u>5 813</u>	<u>6 969</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>9 248</u>	<u>5 813</u>	<u>6 969</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>9 248</u>	<u>5 413</u>	<u>6 569</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>9 248</u>	<u>5 413</u>	<u>6 569</u>	<u>6 168</u> 3 496	<u>4 709</u> 2 978	<u>5 720</u>

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 669</u>	<u>4 759</u> 3 696	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 669</u>	<u>4 759</u> 3 696	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 669</u>	<u>4 759</u> 3 696	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 669</u>	<u>4 759</u> 3 696	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496

211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> 2 973	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 644</u>	<u>6 446</u>	<u>6 299</u>	<u>5 220</u> 2 973	<u>8 104</u>	<u>9 674</u>	<u>6 233</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212.**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								

211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\ 759}{3\ 696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 669</u>	$\frac{4\ 759}{3\ 696}$	<u>7 669</u>	<u>7 488</u>	<u>9 674</u>	<u>6 335</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000						

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								

				,		
212-101-0100	3,5	7473-2010	3			

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 189</u> 18 503	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>24 243</u> 18 571	<u>26 281</u> 18 571	<u>30 451</u> 17 875
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 480</u> 18 790	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>24 606</u> 18 929	<u>26 644</u> 18 929	<u>30 800</u> 18 219
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 773</u> 19 078	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>24 969</u> 19 286	<u>27 007</u> 19 286	<u>31 149</u> 18 563
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 652</u> 19 271	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750	<u>25 449</u> 19 481	<u>27 595</u> 19 481	<u>31 681</u> 18 750
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 852</u> 19 467	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>25 651</u> 19 679	<u>27 797</u> 19 679	<u>31 875</u> 18 941
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 056</u> 19 668	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>25 857</u> 19 882	<u>28 003</u> 19 882	<u>32 074</u> 19 137
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>26 283</u> 20 301	<u>28 428</u> 20 301	<u>32 483</u> 19 539
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 693</u> 20 296	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>26 502</u> 20 517	<u>28 648</u> 20 517	<u>32 694</u> 19 747
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 852</u> 19 467	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>25 651</u> 19 679	<u>27 797</u> 19 679	<u>31 875</u> 18 941
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 056</u> 19 668	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>25 857</u> 19 882	<u>28 003</u> 19 882	<u>32 074</u> 19 137
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 873	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>26 068</u> 20 089	<u>28 214</u> 20 089	<u>32 276</u> 19 336
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 693</u> 20 296	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>26 502</u> 20 517	<u>28 648</u> 20 517	<u>32 694</u> 19 747

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 427</u> 17 875	<u>20 209</u> 17 875	<u>23 377</u> 18 571	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 776</u> 18 219	<u>20 559</u> 18 219	<u>23 740</u> 18 929	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 125</u> 18 563	<u>20 908</u> 18 563	<u>24 103</u> 19 286	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 804</u> 18 750	<u>21 274</u> 18 750	<u>24 615</u> 19 481	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 998</u> 18 941	<u>21 468</u> 18 941	<u>24 817</u> 19 679	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 196</u> 19 137	<u>21 667</u> 19 137	<u>25 023</u> 19 882	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 606</u> 19 539	<u>22 076</u> 19 539	<u>25 449</u> 20 301	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 817</u> 19 747	<u>22 287</u> 19 747	<u>25 668</u> 20 517	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 998</u> 18 941	<u>21 468</u> 18 941	<u>24 817</u> 19 679	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 196</u> 19 137	<u>21 667</u> 19 137	<u>25 023</u> 19 882	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 399</u> 19 336	<u>21 869</u> 19 336	<u>25 234</u> 20 089	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 817</u> 19 747	<u>22 287</u> 19 747	<u>25 668</u> 20 517	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747

212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>32 583</u> 18 750	<u>32 583</u> 18 750
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 778</u> 18 941	<u>32 778</u> 18 941
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 915</u> 20 514	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>26 726</u> 20 737	<u>28 872</u> 20 737	<u>32 910</u> 19 960
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 056</u> 19 668	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>25 857</u> 19 882	<u>28 003</u> 19 882	<u>32 074</u> 19 137
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 873	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>26 068</u> 20 089	<u>28 214</u> 20 089	<u>32 276</u> 19 336
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>26 283</u> 20 301	<u>28 428</u> 20 301	<u>32 483</u> 19 539
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 915</u> 20 514	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>26 726</u> 20 737	<u>28 872</u> 20 737	<u>32 910</u> 19 960
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>26 955</u> 20 963	<u>29 101</u> 20 963	<u>33 130</u> 20 177
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 873	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>26 068</u> 20 089	<u>28 214</u> 20 089	<u>32 276</u> 19 336
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 476</u> 20 082	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>26 283</u> 20 301	<u>28 428</u> 20 301	<u>32 483</u> 19 539
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 693</u> 20 296	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>26 502</u> 20 517	<u>28 648</u> 20 517	<u>32 694</u> 19 747
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 142</u> 20 737	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>26 955</u> 20 963	<u>29 101</u> 20 963	<u>33 130</u> 20 177
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 373</u> 20 965	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398	<u>27 189</u> 21 193	<u>29 335</u> 21 193	<u>33 356</u> 20 398
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 995</u> 20 281	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>22 503</u> 19 960	<u>25 892</u> 20 737	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 196</u> 19 137	<u>21 667</u> 19 137	<u>25 023</u> 19 882	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 399</u> 19 336	<u>21 869</u> 19 336	<u>25 234</u> 20 089	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 606</u> 19 539	<u>22 076</u> 19 539	<u>25 449</u> 20 301	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>22 503</u> 19 960	<u>25 892</u> 20 737	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 253</u> 20 177	<u>22 723</u> 20 177	<u>26 121</u> 20 963	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 399</u> 19 336	<u>21 869</u> 19 336	<u>25 234</u> 20 089	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 606</u> 19 539	<u>22 076</u> 19 539	<u>25 449</u> 20 301	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 817</u> 19 747	<u>22 287</u> 19 747	<u>25 668</u> 20 517	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 253</u> 20 177	<u>22 723</u> 20 177	<u>26 121</u> 20 963	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 478</u> 20 398	<u>22 949</u> 20 398	<u>26 355</u> 21 193	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 173</u> 19 594	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594

212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 976</u> 19 137	<u>32 976</u> 19 137
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 812</u> 19 960	<u>33 812</u> 19 960
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 178</u> 19 336	<u>33 178</u> 19 336
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 385</u> 19 539	<u>33 385</u> 19 539
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 596</u> 19 747	<u>33 596</u> 19 747
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 033</u> 20 177	<u>34 033</u> 20 177
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 258</u> 20 398	<u>34 258</u> 20 398
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 887</u> 20 486	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>26 549</u> 20 563	<u>28 695</u> 20 563	<u>32 739</u> 19 792
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 099</u> 20 695	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 763</u> 21 349	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 099</u> 20 695	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 126	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 21 808	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 126	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 763</u> 21 349	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 862</u> 19 792	<u>22 332</u> 19 792	<u>25 715</u> 20 563	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 067</u> 19 994	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 277</u> 20 200	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 709</u> 20 625	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 932</u> 20 844	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 067</u> 19 994	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 277</u> 20 200	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 490</u> 20 410	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 932</u> 20 844	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 159</u> 21 069	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 277</u> 20 200	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 490</u> 20 410	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 709</u> 20 625	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 21 808	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 045	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 126	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 763</u> 21 349	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 045	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 716</u> 22 287	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>28 386</u> 22 370	<u>30 531</u> 22 370	<u>34 507</u> 21 532
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 345</u> 20 625	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>26 549</u> 20 563	<u>28 695</u> 20 563	<u>32 739</u> 19 792
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 159</u> 21 069	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 392</u> 21 298	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 490</u> 20 410	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 709</u> 20 625	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 932</u> 20 844	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 392</u> 21 298	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 630</u> 21 532	<u>24 100</u> 21 532	<u>27 552</u> 22 370	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 173</u> 19 594	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 862</u> 19 792	<u>22 332</u> 19 792	<u>25 715</u> 20 563	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 067</u> 19 994	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 277</u> 20 200	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 709</u> 20 625	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>33 641</u> 19 792	<u>33 641</u> 19 792
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>26 762</u> 20 773	<u>28 908</u> 20 773	<u>32 944</u> 19 994
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 605</u> 22 177	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>26 980</u> 20 987	<u>29 125</u> 20 987	<u>33 154</u> 20 200
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 605</u> 22 177	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>27 897</u> 21 889	<u>30 043</u> 21 889	<u>34 037</u> 21 069
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 850</u> 22 418	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>27 202</u> 21 205	<u>29 348</u> 21 205	<u>33 368</u> 20 410
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>27 429</u> 21 429	<u>29 574</u> 21 429	<u>33 586</u> 20 625

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 932</u> 20 844	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 067</u> 19 994	<u>22 537</u> 19 994	<u>25 928</u> 20 773	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 277</u> 20 200	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 490</u> 20 410	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 932</u> 20 844	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 159</u> 21 069	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 277</u> 20 200	<u>22 747</u> 20 200	<u>26 146</u> 20 987	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 490</u> 20 410	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 709</u> 20 625	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 159</u> 21 069	<u>23 629</u> 21 069	<u>27 063</u> 21 889	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 392</u> 21 298	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 490</u> 20 410	<u>22 961</u> 20 410	<u>26 368</u> 21 205	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 709</u> 20 625	<u>23 179</u> 20 625	<u>26 595</u> 21 429	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 847</u> 19 994	<u>33 847</u> 19 994
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 200	<u>34 056</u> 20 200
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 939</u> 21 069	<u>34 939</u> 21 069
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 410	<u>34 270</u> 20 410
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 488</u> 20 625	<u>34 488</u> 20 625

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>27 660</u> 21 657	<u>29 806</u> 21 657	<u>33 809</u> 20 844
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 850</u> 22 418	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>28 138</u> 22 127	<u>30 284</u> 22 127	<u>34 269</u> 21 298
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>28 386</u> 22 370	<u>30 531</u> 22 370	<u>34 507</u> 21 532
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 218</u> 21 484	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>27 146</u> 21 429	<u>29 184</u> 21 429	<u>33 245</u> 20 625
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 121</u> 21 701	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>27 648</u> 21 645	<u>29 794</u> 21 645	<u>33 798</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 346</u> 21 923	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>34 014</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 576</u> 22 149	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>34 234</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>34 689</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>34 923</u> 21 941
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 346</u> 21 923	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>34 014</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 576</u> 22 149	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>34 234</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 380	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>34 459</u> 21 484

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 932</u> 20 844	<u>23 402</u> 20 844	<u>26 826</u> 21 657	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 392</u> 21 298	<u>23 862</u> 21 298	<u>27 305</u> 22 127	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 630</u> 21 532	<u>24 100</u> 21 532	<u>27 552</u> 22 370	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625	<u>23 003</u> 20 625	<u>26 280</u> 21 429	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>23 390</u> 20 833	<u>26 815</u> 21 645	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046	<u>23 606</u> 21 046	<u>27 039</u> 21 866	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>23 827</u> 21 263	<u>27 268</u> 22 091	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>24 282</u> 21 711	<u>27 740</u> 22 556	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>24 516</u> 21 941	<u>27 984</u> 22 796	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046	<u>23 606</u> 21 046	<u>27 039</u> 21 866	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>23 827</u> 21 263	<u>27 268</u> 22 091	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>24 052</u> 21 484	<u>27 502</u> 22 321	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 711</u> 20 844	<u>34 711</u> 20 844
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 171</u> 21 298	<u>35 171</u> 21 298
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 409</u> 21 532	<u>35 409</u> 21 532
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 700</u> 20 833	<u>34 700</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 916</u> 21 046	<u>34 916</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>34 923</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 544</u> 23 101	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>29 067</u> 23 041	<u>31 213</u> 23 041	<u>35 163</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 22 149	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>34 234</u> 21 263
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 380	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>34 459</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>34 689</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 544</u> 23 101	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>29 067</u> 23 041	<u>31 213</u> 23 041	<u>35 163</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>35 408</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 380	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>34 459</u> 21 484
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>34 689</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>34 923</u> 21 941
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>35 408</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 060</u> 23 609	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>29 582</u> 23 548	<u>31 728</u> 23 548	<u>35 658</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>35 408</u> 22 418

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>24 516</u> 21 941	<u>27 984</u> 22 796	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 286</u> 22 177	<u>24 756</u> 22 177	<u>28 233</u> 23 041	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>23 827</u> 21 263	<u>27 268</u> 22 091	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>24 052</u> 21 484	<u>27 502</u> 22 321	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>24 282</u> 21 711	<u>27 740</u> 22 556	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 286</u> 22 177	<u>24 756</u> 22 177	<u>28 233</u> 23 041	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>25 001</u> 22 418	<u>28 488</u> 23 292	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>24 052</u> 21 484	<u>27 502</u> 22 321	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>24 282</u> 21 711	<u>27 740</u> 22 556	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>24 516</u> 21 941	<u>27 984</u> 22 796	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>25 001</u> 22 418	<u>28 488</u> 23 292	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>25 251</u> 22 665	<u>28 748</u> 23 548	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>25 001</u> 22 418	<u>28 488</u> 23 292	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 136</u> 21 263	<u>35 136</u> 21 263
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>36 065</u> 22 177	<u>36 065</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 361</u> 21 484	<u>35 361</u> 21 484
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 591</u> 21 711	<u>35 591</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 826</u> 21 941	<u>35 826</u> 21 941
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 310</u> 22 418	<u>36 310</u> 22 418

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 060</u> 23 609	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>29 582</u> 23 548	<u>31 728</u> 23 548	<u>35 658</u> 22 665
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 326</u> 23 872	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>29 848</u> 23 810	<u>31 993</u> 23 810	<u>35 914</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 599</u> 24 140	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174	<u>30 119</u> 24 077	<u>32 265</u> 24 077	<u>36 176</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 162</u> 24 695	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707	<u>30 682</u> 24 631	<u>32 828</u> 24 631	<u>36 717</u> 23 707
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 615</u> 22 859	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>28 597</u> 22 857	<u>30 636</u> 22 857	<u>34 642</u> 22 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 532</u> 23 090	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>29 115</u> 23 088	<u>31 260</u> 23 088	<u>35 209</u> 22 222
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 772</u> 23 326	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>29 354</u> 23 324	<u>31 500</u> 23 324	<u>35 439</u> 22 449
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 265</u> 23 812	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>29 848</u> 23 810	<u>31 993</u> 23 810	<u>35 914</u> 22 917
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 520</u> 24 063	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>30 102</u> 24 060	<u>32 248</u> 24 060	<u>36 159</u> 23 158
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 532</u> 23 090	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>29 115</u> 23 088	<u>31 260</u> 23 088	<u>35 209</u> 22 222
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 772</u> 23 326	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>29 354</u> 23 324	<u>31 500</u> 23 324	<u>35 439</u> 22 449
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 016</u> 23 566	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>29 598</u> 23 564	<u>31 744</u> 23 564	<u>35 674</u> 22 680

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>25 251</u> 22 665	<u>28 748</u> 23 548	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 037</u> 22 917	<u>25 507</u> 22 917	<u>29 014</u> 23 810	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 299</u> 23 174	<u>25 769</u> 23 174	<u>29 285</u> 24 077	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 840</u> 23 707	<u>26 310</u> 23 707	<u>29 848</u> 24 631	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 618</u> 22 000	<u>24 400</u> 22 000	<u>27 731</u> 22 857	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222	<u>24 802</u> 22 222	<u>28 281</u> 23 088	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>25 032</u> 22 449	<u>28 520</u> 23 324	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 037</u> 22 917	<u>25 507</u> 22 917	<u>29 014</u> 23 810	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 158	<u>25 752</u> 23 158	<u>29 268</u> 24 060	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222	<u>24 802</u> 22 222	<u>28 281</u> 23 088	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>25 032</u> 22 449	<u>28 520</u> 23 324	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 797</u> 22 680	<u>25 267</u> 22 680	<u>28 764</u> 23 564	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 561</u> 22 665	<u>36 561</u> 22 665
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 078</u> 23 174	<u>37 078</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 619</u> 23 707	<u>37 619</u> 23 707
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>36 111</u> 22 222	<u>36 111</u> 22 222
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 520</u> 24 063	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>30 102</u> 24 060	<u>32 248</u> 24 060	<u>36 159</u> 23 158
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>30 362</u> 24 316	<u>32 508</u> 24 316	<u>36 410</u> 23 404
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 772</u> 23 326	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>29 354</u> 23 324	<u>31 500</u> 23 324	<u>35 439</u> 22 449
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 016</u> 23 566	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>29 598</u> 23 564	<u>31 744</u> 23 564	<u>35 674</u> 22 680
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 265</u> 23 812	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>29 848</u> 23 810	<u>31 993</u> 23 810	<u>35 914</u> 22 917
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>30 362</u> 24 316	<u>32 508</u> 24 316	<u>36 410</u> 23 404
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 046</u> 24 580	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>30 628</u> 24 578	<u>32 774</u> 24 578	<u>36 665</u> 23 656
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>30 362</u> 24 316	<u>32 508</u> 24 316	<u>36 410</u> 23 404
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 046</u> 24 580	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>30 628</u> 24 578	<u>32 774</u> 24 578	<u>36 665</u> 23 656
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 317</u> 24 847	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913	<u>30 899</u> 24 845	<u>33 045</u> 24 845	<u>36 927</u> 23 913
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 595</u> 25 120	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176	<u>31 177</u> 25 118	<u>33 323</u> 25 118	<u>37 194</u> 24 176
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 168</u> 25 685	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719	<u>31 750</u> 25 682	<u>33 896</u> 25 682	<u>37 746</u> 24 719
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 158	<u>25 752</u> 23 158	<u>29 268</u> 24 060	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 532</u> 23 404	<u>26 003</u> 23 404	<u>29 528</u> 24 316	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 562</u> 22 449	<u>25 032</u> 22 449	<u>28 520</u> 23 324	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 797</u> 22 680	<u>25 267</u> 22 680	<u>28 764</u> 23 564	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 037</u> 22 917	<u>25 507</u> 22 917	<u>29 014</u> 23 810	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 532</u> 23 404	<u>26 003</u> 23 404	<u>29 528</u> 24 316	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 788</u> 23 656	<u>26 258</u> 23 656	<u>29 794</u> 24 578	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 23 404	<u>26 003</u> 23 404	<u>29 528</u> 24 316	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 788</u> 23 656	<u>26 258</u> 23 656	<u>29 794</u> 24 578	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 049</u> 23 913	<u>26 519</u> 23 913	<u>30 065</u> 24 845	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 316</u> 24 176	<u>26 786</u> 24 176	<u>30 343</u> 25 118	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>27 338</u> 24 719	<u>30 916</u> 25 682	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>37 062</u> 23 158	<u>37 062</u> 23 158
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 341</u> 22 449	<u>36 341</u> 22 449
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 576</u> 22 680	<u>36 576</u> 22 680
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 816</u> 22 917	<u>36 816</u> 22 917
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 312</u> 23 404	<u>37 312</u> 23 404
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 568</u> 23 656	<u>37 568</u> 23 656
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 829</u> 23 913	<u>37 829</u> 23 913
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>38 096</u> 24 176	<u>38 096</u> 24 176
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 648</u> 24 719	<u>38 648</u> 24 719
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				

212-101-0801		3	1	2400	<u>27 012</u> 24 234	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>30 049</u> 24 286	<u>32 087</u> 24 286	<u>36 039</u> 23 375
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 943</u> 24 479	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>30 581</u> 24 531	<u>32 726</u> 24 531	<u>36 620</u> 23 611
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 729	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>30 835</u> 24 781	<u>32 981</u> 24 781	<u>36 865</u> 23 852
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 721</u> 25 244	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>31 359</u> 25 298	<u>33 505</u> 25 298	<u>37 369</u> 24 349
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>31 630</u> 25 564	<u>33 776</u> 25 564	<u>37 630</u> 24 605
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 943</u> 24 479	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>30 581</u> 24 531	<u>32 726</u> 24 531	<u>36 620</u> 23 611
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 729	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>30 835</u> 24 781	<u>32 981</u> 24 781	<u>36 865</u> 23 852
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 456</u> 24 984	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>31 094</u> 25 037	<u>33 240</u> 25 037	<u>37 114</u> 24 098
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>31 630</u> 25 564	<u>33 776</u> 25 564	<u>37 630</u> 24 605
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>31 906</u> 25 836	<u>34 052</u> 25 836	<u>37 896</u> 24 867
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 729	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>30 835</u> 24 781	<u>32 981</u> 24 781	<u>36 865</u> 23 852
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 456</u> 24 984	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>31 094</u> 25 037	<u>33 240</u> 25 037	<u>37 114</u> 24 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 721</u> 25 244	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>31 359</u> 25 298	<u>33 505</u> 25 298	<u>37 369</u> 24 349

212-101-0801		3	1	2400	<u>33 015</u> 23 375	<u>25 797</u> 23 375	<u>29 183</u> 24 286	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 742</u> 23 611	<u>26 213</u> 23 611	<u>29 747</u> 24 531	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 852	<u>26 457</u> 23 852	<u>30 001</u> 24 781	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 492</u> 24 349	<u>26 962</u> 24 349	<u>30 526</u> 25 298	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 753</u> 24 605	<u>27 223</u> 24 605	<u>30 796</u> 25 564	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 742</u> 23 611	<u>26 213</u> 23 611	<u>29 747</u> 24 531	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 852	<u>26 457</u> 23 852	<u>30 001</u> 24 781	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 237</u> 24 098	<u>26 707</u> 24 098	<u>30 261</u> 25 037	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 753</u> 24 605	<u>27 223</u> 24 605	<u>30 796</u> 25 564	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 867	<u>27 489</u> 24 867	<u>31 072</u> 25 836	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 852	<u>26 457</u> 23 852	<u>30 001</u> 24 781	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 24 098	<u>26 707</u> 24 098	<u>30 261</u> 25 037	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 492</u> 24 349	<u>26 962</u> 24 349	<u>30 526</u> 25 298	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349

212-101-0801		3	1	2400	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 522</u> 23 611	<u>37 522</u> 23 611
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 532</u> 24 605	<u>38 532</u> 24 605
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 767</u> 23 852	<u>37 767</u> 23 852
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>38 017</u> 24 098	<u>38 017</u> 24 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>38 272</u> 24 349	<u>38 272</u> 24 349

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>31 906</u> 25 836	<u>34 052</u> 25 836	<u>37 896</u> 24 867
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 548</u> 26 058	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>32 189</u> 26 114	<u>34 334</u> 26 114	<u>38 167</u> 25 134
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>31 906</u> 25 836	<u>34 052</u> 25 836	<u>37 896</u> 24 867
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 548</u> 26 058	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>32 189</u> 26 114	<u>34 334</u> 26 114	<u>38 167</u> 25 134
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 836</u> 26 342	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408	<u>32 477</u> 26 398	<u>34 623</u> 26 398	<u>38 445</u> 25 408
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 130</u> 26 631	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687	<u>32 772</u> 26 688	<u>34 917</u> 26 688	<u>38 729</u> 25 687
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 230	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264	<u>33 381</u> 27 287	<u>35 527</u> 27 287	<u>39 315</u> 26 264
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 234</u> 25 438	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 178</u> 25 694	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>31 680</u> 25 613	<u>33 826</u> 25 613	<u>37 678</u> 24 653
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>36 055</u> 29 972	<u>38 169</u> 29 740	<u>43 343</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>36 513</u> 30 421	<u>38 623</u> 30 185	<u>43 801</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>35 455</u> 29 384	<u>37 573</u> 29 156	<u>42 742</u> 29 384

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 867	<u>27 489</u> 24 867	<u>31 072</u> 25 836	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 290</u> 25 134	<u>27 760</u> 25 134	<u>31 355</u> 26 114	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 867	<u>27 489</u> 24 867	<u>31 072</u> 25 836	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 290</u> 25 134	<u>27 760</u> 25 134	<u>31 355</u> 26 114	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 568</u> 25 408	<u>28 038</u> 25 408	<u>31 643</u> 26 398	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 851</u> 25 687	<u>28 322</u> 25 687	<u>31 938</u> 26 688	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 438</u> 26 264	<u>28 908</u> 26 264	<u>32 547</u> 27 287	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 063</u> 24 406	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>27 271</u> 24 653	<u>30 846</u> 25 613	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 720</u> 29 972	<u>33 069</u> 29 972	<u>35 526</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>43 071</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>40 178</u> 30 421	<u>33 526</u> 30 421	<u>35 984</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>43 529</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 119</u> 29 384	<u>32 468</u> 29 384	<u>34 926</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>42 471</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 798</u> 24 867	<u>38 798</u> 24 867
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>39 070</u> 25 134	<u>39 070</u> 25 134
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 347</u> 25 408	<u>39 347</u> 25 408
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 631</u> 25 687	<u>39 631</u> 25 687
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 217</u> 26 264	<u>40 217</u> 26 264
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>49 079</u> 29 972	<u>45 788</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>49 536</u> 30 421	<u>46 246</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>48 478</u> 29 384	<u>45 188</u> 29 384

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>35 905</u> 29 825	<u>38 019</u> 29 594	<u>43 192</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 958</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>36 361</u> 30 272	<u>38 472</u> 30 038	<u>43 649</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>36 823</u> 30 725	<u>38 931</u> 30 487	<u>44 111</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>36 653</u> 30 559	<u>38 762</u> 30 322	<u>43 941</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>37 121</u> 31 017	<u>39 226</u> 30 777	<u>44 409</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 193</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>37 596</u> 31 483	<u>39 697</u> 31 239	<u>44 884</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>38 077</u> 31 955	<u>40 175</u> 31 707	<u>45 365</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 933</u> 26 125	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>31 680</u> 25 613	<u>33 826</u> 25 613	<u>37 678</u> 24 653
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 437</u> 26 933	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161	<u>32 217</u> 26 141	<u>34 363</u> 26 141	<u>38 195</u> 25 161
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 722</u> 27 214	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>32 493</u> 26 414	<u>34 639</u> 26 414	<u>38 461</u> 25 423
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>31 680</u> 25 613	<u>33 826</u> 25 613	<u>37 678</u> 24 653

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 569</u> 29 825	<u>32 918</u> 29 825	<u>35 376</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>42 921</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>40 026</u> 30 272	<u>33 375</u> 30 272	<u>35 832</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>43 377</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 488</u> 30 725	<u>33 837</u> 30 725	<u>36 295</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>43 839</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 318</u> 30 559	<u>33 667</u> 30 559	<u>36 125</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>43 669</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 786</u> 31 017	<u>34 135</u> 31 017	<u>36 593</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>44 137</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>41 261</u> 31 483	<u>34 609</u> 31 483	<u>37 067</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>44 612</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 742</u> 31 955	<u>35 091</u> 31 955	<u>37 549</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>45 093</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 063</u> 24 406	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>27 271</u> 24 653	<u>30 846</u> 25 613	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 317</u> 25 161	<u>27 787</u> 25 161	<u>31 383</u> 26 141	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 584</u> 25 423	<u>28 054</u> 25 423	<u>31 659</u> 26 414	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>27 271</u> 24 653	<u>30 846</u> 25 613	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653

212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>48 928</u> 29 825	<u>45 638</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>49 384</u> 30 272	<u>46 094</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>49 847</u> 30 725	<u>46 557</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>49 677</u> 30 559	<u>46 387</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>50 145</u> 31 017	<u>46 855</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>50 619</u> 31 483	<u>47 329</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>51 101</u> 31 955	<u>47 811</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 097</u> 25 161	<u>39 097</u> 25 161
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 580</u> 24 653	<u>38 580</u> 24 653

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 157</u> 26 658	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904	<u>31 946</u> 25 875	<u>34 092</u> 25 875	<u>37 934</u> 24 904
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 722</u> 27 214	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>32 493</u> 26 414	<u>34 639</u> 26 414	<u>38 461</u> 25 423
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 013</u> 27 500	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>32 776</u> 26 692	<u>34 922</u> 26 692	<u>38 733</u> 25 691
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 013</u> 27 500	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>32 776</u> 26 692	<u>34 922</u> 26 692	<u>38 733</u> 25 691
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 310</u> 27 793	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964	<u>33 064</u> 26 976	<u>35 210</u> 26 976	<u>39 010</u> 25 964
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 924</u> 28 397	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529	<u>33 660</u> 27 562	<u>35 806</u> 27 562	<u>39 584</u> 26 529
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 241</u> 28 709	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820	<u>33 968</u> 27 865	<u>36 114</u> 27 865	<u>39 880</u> 26 820
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 679</u> 27 844	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>32 589</u> 26 786	<u>34 627</u> 26 786	<u>38 483</u> 25 781
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>33 146</u> 27 056	<u>35 292</u> 27 056	<u>39 089</u> 26 042
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 237</u> 28 705	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579	<u>33 713</u> 27 614	<u>35 859</u> 27 614	<u>39 635</u> 26 579
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 541</u> 29 004	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>34 005</u> 27 902	<u>36 151</u> 27 902	<u>39 916</u> 26 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>33 146</u> 27 056	<u>35 292</u> 27 056	<u>39 089</u> 26 042

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 056</u> 24 904	<u>27 527</u> 24 904	<u>31 112</u> 25 875	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 584</u> 25 423	<u>28 054</u> 25 423	<u>31 659</u> 26 414	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 855</u> 25 691	<u>28 326</u> 25 691	<u>31 942</u> 26 692	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 855</u> 25 691	<u>28 326</u> 25 691	<u>31 942</u> 26 692	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 133</u> 25 964	<u>28 603</u> 25 964	<u>32 230</u> 26 976	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 707</u> 26 529	<u>29 177</u> 26 529	<u>32 826</u> 27 562	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 003</u> 26 820	<u>29 473</u> 26 820	<u>33 134</u> 27 865	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 460</u> 25 781	<u>28 242</u> 25 781	<u>31 723</u> 26 786	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>28 682</u> 26 042	<u>32 312</u> 27 056	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 757</u> 26 579	<u>29 228</u> 26 579	<u>32 879</u> 27 614	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 039</u> 26 855	<u>29 509</u> 26 855	<u>33 171</u> 27 902	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>28 682</u> 26 042	<u>32 312</u> 27 056	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 836</u> 24 904	<u>38 836</u> 24 904
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 363</u> 25 423	<u>39 363</u> 25 423
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 635</u> 25 691	<u>39 635</u> 25 691
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 913</u> 25 964	<u>39 913</u> 25 964
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 486</u> 26 529	<u>40 486</u> 26 529
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 782</u> 26 820	<u>40 782</u> 26 820
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 537</u> 26 579	<u>40 537</u> 26 579
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 991</u> 26 042	<u>39 991</u> 26 042

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 939</u> 28 412	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307	<u>33 427</u> 27 332	<u>35 573</u> 27 332	<u>39 359</u> 26 307
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 541</u> 29 004	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>34 005</u> 27 902	<u>36 151</u> 27 902	<u>39 916</u> 26 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 309	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>34 304</u> 28 195	<u>36 449</u> 28 195	<u>40 203</u> 27 138
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 309	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>34 304</u> 28 195	<u>36 449</u> 28 195	<u>40 203</u> 27 138
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 168</u> 29 621	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427	<u>34 608</u> 28 495	<u>36 754</u> 28 495	<u>40 497</u> 27 427
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 822</u> 30 265	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023	<u>35 238</u> 29 115	<u>37 384</u> 29 115	<u>41 102</u> 28 023
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 160</u> 30 598	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331	<u>35 563</u> 29 435	<u>37 709</u> 29 435	<u>41 415</u> 28 331
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 381</u> 29 520	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070	<u>33 949</u> 28 125	<u>35 988</u> 28 125	<u>39 793</u> 27 070
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 367</u> 29 818	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>34 521</u> 28 409	<u>36 667</u> 28 409	<u>40 412</u> 27 344
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 992</u> 30 433	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908	<u>35 116</u> 28 995	<u>37 262</u> 28 995	<u>40 985</u> 27 908
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 314</u> 30 750	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>35 423</u> 29 297	<u>37 569</u> 29 297	<u>41 280</u> 28 198
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 367</u> 29 818	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>34 521</u> 28 409	<u>36 667</u> 28 409	<u>40 412</u> 27 344

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 482</u> 26 307	<u>28 952</u> 26 307	<u>32 593</u> 27 332	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 039</u> 26 855	<u>29 509</u> 26 855	<u>33 171</u> 27 902	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 138	<u>29 796</u> 27 138	<u>33 470</u> 28 195	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 138	<u>29 796</u> 27 138	<u>33 470</u> 28 195	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 619</u> 27 427	<u>30 090</u> 27 427	<u>33 775</u> 28 495	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 225</u> 28 023	<u>30 695</u> 28 023	<u>34 404</u> 29 115	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 538</u> 28 331	<u>31 008</u> 28 331	<u>34 729</u> 29 435	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 769</u> 27 070	<u>29 552</u> 27 070	<u>33 084</u> 28 125	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 535</u> 27 344	<u>30 005</u> 27 344	<u>33 687</u> 28 409	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 108</u> 27 908	<u>30 578</u> 27 908	<u>34 282</u> 28 995	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 403</u> 28 198	<u>30 873</u> 28 198	<u>34 589</u> 29 297	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 535</u> 27 344	<u>30 005</u> 27 344	<u>33 687</u> 28 409	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 261</u> 26 307	<u>40 261</u> 26 307
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 818</u> 26 855	<u>40 818</u> 26 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 105</u> 27 138	<u>41 105</u> 27 138
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 399</u> 27 427	<u>41 399</u> 27 427
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 005</u> 28 023	<u>42 005</u> 28 023
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 317</u> 28 331	<u>42 317</u> 28 331
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 671</u> 27 070	<u>40 671</u> 27 070
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 887</u> 27 908	<u>41 887</u> 27 908
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 314</u> 27 344	<u>41 314</u> 27 344

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 677</u> 30 122	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623	<u>34 815</u> 28 699	<u>36 961</u> 28 699	<u>40 696</u> 27 623
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 314</u> 30 750	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>35 423</u> 29 297	<u>37 569</u> 29 297	<u>41 280</u> 28 198
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 643</u> 31 073	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>35 736</u> 29 605	<u>37 882</u> 29 605	<u>41 582</u> 28 495
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 643</u> 31 073	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>35 736</u> 29 605	<u>37 882</u> 29 605	<u>41 582</u> 28 495
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 979</u> 31 404	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798	<u>36 056</u> 29 920	<u>38 202</u> 29 920	<u>41 890</u> 28 798
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 672</u> 32 086	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424	<u>36 717</u> 30 571	<u>38 863</u> 30 571	<u>42 526</u> 29 424
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 32 439	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748	<u>37 058</u> 30 907	<u>39 204</u> 30 907	<u>42 854</u> 29 748
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 117</u> 31 228	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424	<u>35 378</u> 29 531	<u>37 416</u> 29 531	<u>41 168</u> 28 424
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 120</u> 31 543	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>35 964</u> 29 830	<u>38 110</u> 29 830	<u>41 801</u> 28 711
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 781</u> 32 193	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303	<u>36 589</u> 30 445	<u>38 735</u> 30 445	<u>42 403</u> 29 303
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 529	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>36 911</u> 30 762	<u>39 057</u> 30 762	<u>42 713</u> 29 608
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 120</u> 31 543	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>35 964</u> 29 830	<u>38 110</u> 29 830	<u>41 801</u> 28 711

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 818</u> 27 623	<u>30 289</u> 27 623	<u>33 981</u> 28 699	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 403</u> 28 198	<u>30 873</u> 28 198	<u>34 589</u> 29 297	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 175</u> 28 495	<u>34 902</u> 29 605	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 175</u> 28 495	<u>34 902</u> 29 605	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 013</u> 28 798	<u>31 483</u> 28 798	<u>35 222</u> 29 920	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 649</u> 29 424	<u>32 119</u> 29 424	<u>35 883</u> 30 571	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 977</u> 29 748	<u>32 447</u> 29 748	<u>36 224</u> 30 907	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 145</u> 28 424	<u>30 927</u> 28 424	<u>34 512</u> 29 531	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 924</u> 28 711	<u>31 394</u> 28 711	<u>35 130</u> 29 830	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 525</u> 29 303	<u>31 996</u> 29 303	<u>35 755</u> 30 445	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 835</u> 29 608	<u>32 306</u> 29 608	<u>36 077</u> 30 762	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 924</u> 28 711	<u>31 394</u> 28 711	<u>35 130</u> 29 830	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 598</u> 27 623	<u>41 598</u> 27 623
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 183</u> 28 198	<u>42 183</u> 28 198
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 484</u> 28 495	<u>42 484</u> 28 495
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 792</u> 28 798	<u>42 792</u> 28 798
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 428</u> 29 424	<u>43 428</u> 29 424
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 757</u> 29 748	<u>43 757</u> 29 748
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 046</u> 28 424	<u>42 046</u> 28 424
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 305</u> 29 303	<u>43 305</u> 29 303
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 703</u> 28 711	<u>42 703</u> 28 711

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 447</u> 31 865	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004	<u>36 273</u> 30 134	<u>38 419</u> 30 134	<u>42 099</u> 29 004
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 529	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>36 911</u> 30 762	<u>39 057</u> 30 762	<u>42 713</u> 29 608
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 470</u> 32 871	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>37 240</u> 31 086	<u>39 386</u> 31 086	<u>43 029</u> 29 920
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 470</u> 32 871	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>37 240</u> 31 086	<u>39 386</u> 31 086	<u>43 029</u> 29 920
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 825</u> 33 221	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238	<u>37 576</u> 31 416	<u>39 722</u> 31 416	<u>43 353</u> 30 238
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 559</u> 33 943	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895	<u>38 270</u> 32 099	<u>40 416</u> 32 099	<u>44 021</u> 30 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 34 316	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235	<u>38 628</u> 32 452	<u>40 774</u> 32 452	<u>44 366</u> 31 235
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 599</u> 32 687	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845	<u>36 878</u> 31 008	<u>38 917</u> 31 008	<u>42 612</u> 29 845
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>37 479</u> 31 321	<u>39 625</u> 31 321	<u>43 260</u> 30 146
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 310</u> 33 698	<u>44 793</u> 30 768	<u>44 793</u> 30 768	<u>38 135</u> 31 967	<u>40 281</u> 31 967	<u>43 891</u> 30 768
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 666</u> 34 049	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089	<u>38 474</u> 32 300	<u>40 619</u> 32 300	<u>44 217</u> 31 089
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>37 479</u> 31 321	<u>39 625</u> 31 321	<u>43 260</u> 30 146

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 222</u> 29 004	<u>31 692</u> 29 004	<u>35 439</u> 30 134	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 835</u> 29 608	<u>32 306</u> 29 608	<u>36 077</u> 30 762	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 152</u> 29 920	<u>32 622</u> 29 920	<u>36 406</u> 31 086	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 152</u> 29 920	<u>32 622</u> 29 920	<u>36 406</u> 31 086	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 476</u> 30 238	<u>32 946</u> 30 238	<u>36 742</u> 31 416	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 143</u> 30 895	<u>33 614</u> 30 895	<u>37 436</u> 32 099	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 488</u> 31 235	<u>33 959</u> 31 235	<u>37 794</u> 32 452	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 588</u> 29 845	<u>32 371</u> 29 845	<u>36 013</u> 31 008	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 146	<u>32 853</u> 30 146	<u>36 645</u> 31 321	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 014</u> 30 768	<u>33 484</u> 30 768	<u>37 301</u> 31 967	<u>44 793</u> 30 768	<u>44 793</u> 30 768	<u>44 793</u> 30 768
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 340</u> 31 089	<u>33 810</u> 31 089	<u>37 640</u> 32 300	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 146	<u>32 853</u> 30 146	<u>36 645</u> 31 321	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 001</u> 29 004	<u>43 001</u> 29 004
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 615</u> 29 608	<u>43 615</u> 29 608
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 932</u> 29 920	<u>43 932</u> 29 920
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 255</u> 30 238	<u>44 255</u> 30 238
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 923</u> 30 895	<u>44 923</u> 30 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 268</u> 31 235	<u>45 268</u> 31 235
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 490</u> 29 845	<u>43 490</u> 29 845
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 793</u> 30 768	<u>44 793</u> 30 768
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 162</u> 30 146	<u>44 162</u> 30 146

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 960</u> 33 354	<u>44 474</u> 30 454	<u>44 474</u> 30 454	<u>37 804</u> 31 641	<u>39 950</u> 31 641	<u>43 572</u> 30 454
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 666</u> 34 049	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089	<u>38 474</u> 32 300	<u>40 619</u> 32 300	<u>44 217</u> 31 089
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 030</u> 34 407	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416	<u>38 819</u> 32 640	<u>40 965</u> 32 640	<u>44 549</u> 31 416
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 030</u> 34 407	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416	<u>38 819</u> 32 640	<u>40 965</u> 32 640	<u>44 549</u> 31 416
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 402</u> 34 773	<u>45 791</u> 31 750	<u>45 791</u> 31 750	<u>39 172</u> 32 987	<u>41 318</u> 32 987	<u>44 889</u> 31 750
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 170</u> 35 529	<u>46 492</u> 32 440	<u>46 492</u> 32 440	<u>39 901</u> 33 704	<u>42 046</u> 33 704	<u>45 590</u> 32 440
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>38 567</u> 35 920	<u>46 855</u> 32 797	<u>46 855</u> 32 797	<u>40 277</u> 34 075	<u>42 423</u> 34 075	<u>45 952</u> 32 797
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 474</u> 18 784	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>24 431</u> 18 757	<u>26 470</u> 18 757	<u>30 632</u> 18 054
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 770</u> 19 075	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>24 798</u> 19 118	<u>26 836</u> 19 118	<u>30 985</u> 18 401
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 066</u> 19 367	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>25 164</u> 19 479	<u>27 203</u> 19 479	<u>31 338</u> 18 748

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 695</u> 30 454	<u>33 165</u> 30 454	<u>36 970</u> 31 641	<u>44 474</u> 30 454	<u>44 474</u> 30 454	<u>44 474</u> 30 454
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 340</u> 31 089	<u>33 810</u> 31 089	<u>37 640</u> 32 300	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 672</u> 31 416	<u>34 142</u> 31 416	<u>37 985</u> 32 640	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 672</u> 31 416	<u>34 142</u> 31 416	<u>37 985</u> 32 640	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 012</u> 31 750	<u>34 482</u> 31 750	<u>38 338</u> 32 987	<u>45 791</u> 31 750	<u>45 791</u> 31 750	<u>45 791</u> 31 750
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 713</u> 32 440	<u>35 183</u> 32 440	<u>39 067</u> 33 704	<u>46 492</u> 32 440	<u>46 492</u> 32 440	<u>46 492</u> 32 440
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 075</u> 32 797	<u>35 545</u> 32 797	<u>39 443</u> 34 075	<u>46 855</u> 32 797	<u>46 855</u> 32 797	<u>46 855</u> 32 797
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 609</u> 18 054	<u>20 391</u> 18 054	<u>23 566</u> 18 757	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>27 961</u> 18 401	<u>20 744</u> 18 401	<u>23 932</u> 19 118	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 314</u> 18 748	<u>21 096</u> 18 748	<u>24 299</u> 19 479	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 474</u> 30 454	<u>44 474</u> 30 454
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 119</u> 31 089	<u>45 119</u> 31 089
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 452</u> 31 416	<u>45 452</u> 31 416
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 791</u> 31 750	<u>45 791</u> 31 750
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>46 492</u> 32 440	<u>46 492</u> 32 440
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 855</u> 32 797	<u>46 855</u> 32 797
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 948</u> 19 563	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938	<u>25 647</u> 19 675	<u>27 793</u> 19 675	<u>31 871</u> 18 938
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 762	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>25 851</u> 19 876	<u>27 997</u> 19 876	<u>32 068</u> 19 131
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>26 059</u> 20 081	<u>28 205</u> 20 081	<u>32 268</u> 19 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 386	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>26 489</u> 20 504	<u>28 635</u> 20 504	<u>32 682</u> 19 735
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>26 711</u> 20 722	<u>28 856</u> 20 722	<u>32 895</u> 19 945
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 762	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>25 851</u> 19 876	<u>27 997</u> 19 876	<u>32 068</u> 19 131
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>26 059</u> 20 081	<u>28 205</u> 20 081	<u>32 268</u> 19 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 569</u> 20 174	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>26 272</u> 20 290	<u>28 418</u> 20 290	<u>32 473</u> 19 529
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>26 711</u> 20 722	<u>28 856</u> 20 722	<u>32 895</u> 19 945
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 230</u> 20 825	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>26 937</u> 20 945	<u>29 083</u> 20 945	<u>33 113</u> 20 159
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>26 059</u> 20 081	<u>28 205</u> 20 081	<u>32 268</u> 19 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 569</u> 20 174	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>26 272</u> 20 290	<u>28 418</u> 20 290	<u>32 473</u> 19 529
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 386	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>26 489</u> 20 504	<u>28 635</u> 20 504	<u>32 682</u> 19 735

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 994</u> 18 938	<u>21 464</u> 18 938	<u>24 813</u> 19 675	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 190</u> 19 131	<u>21 661</u> 19 131	<u>25 017</u> 19 876	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 391</u> 19 328	<u>21 861</u> 19 328	<u>25 225</u> 20 081	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 804</u> 19 735	<u>22 274</u> 19 735	<u>25 655</u> 20 504	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 018</u> 19 945	<u>22 488</u> 19 945	<u>25 877</u> 20 722	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 190</u> 19 131	<u>21 661</u> 19 131	<u>25 017</u> 19 876	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 391</u> 19 328	<u>21 861</u> 19 328	<u>25 225</u> 20 081	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 595</u> 19 529	<u>22 066</u> 19 529	<u>25 438</u> 20 290	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 018</u> 19 945	<u>22 488</u> 19 945	<u>25 877</u> 20 722	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 235</u> 20 159	<u>22 706</u> 20 159	<u>26 103</u> 20 945	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 391</u> 19 328	<u>21 861</u> 19 328	<u>25 225</u> 20 081	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 595</u> 19 529	<u>22 066</u> 19 529	<u>25 438</u> 20 290	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 804</u> 19 735	<u>22 274</u> 19 735	<u>25 655</u> 20 504	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 774</u> 18 938	<u>32 774</u> 18 938
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 970</u> 19 131	<u>32 970</u> 19 131
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>33 170</u> 19 328	<u>33 170</u> 19 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 230</u> 20 825	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>26 937</u> 20 945	<u>29 083</u> 20 945	<u>33 113</u> 20 159
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 460</u> 21 051	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>27 168</u> 21 172	<u>29 314</u> 21 172	<u>33 335</u> 20 378
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 569</u> 20 174	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>26 272</u> 20 290	<u>28 418</u> 20 290	<u>32 473</u> 19 529
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 386	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>26 489</u> 20 504	<u>28 635</u> 20 504	<u>32 682</u> 19 735
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>26 711</u> 20 722	<u>28 856</u> 20 722	<u>32 895</u> 19 945
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 460</u> 21 051	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>27 168</u> 21 172	<u>29 314</u> 21 172	<u>33 335</u> 20 378
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 695</u> 21 282	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602	<u>27 405</u> 21 405	<u>29 550</u> 21 405	<u>33 563</u> 20 602
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 308</u> 20 589	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 202</u> 20 797	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>26 758</u> 20 768	<u>28 904</u> 20 768	<u>32 940</u> 19 990
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 418</u> 21 009	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 226	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 673	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 235</u> 20 159	<u>22 706</u> 20 159	<u>26 103</u> 20 945	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 458</u> 20 378	<u>22 928</u> 20 378	<u>26 334</u> 21 172	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 595</u> 19 529	<u>22 066</u> 19 529	<u>25 438</u> 20 290	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 804</u> 19 735	<u>22 274</u> 19 735	<u>25 655</u> 20 504	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 018</u> 19 945	<u>22 488</u> 19 945	<u>25 877</u> 20 722	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 458</u> 20 378	<u>22 928</u> 20 378	<u>26 334</u> 21 172	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 686</u> 20 602	<u>23 156</u> 20 602	<u>26 571</u> 21 405	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 372</u> 19 790	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 063</u> 19 990	<u>22 533</u> 19 990	<u>25 924</u> 20 768	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 194	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 482</u> 20 402	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>34 015</u> 20 159	<u>34 015</u> 20 159
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 375</u> 19 529	<u>33 375</u> 19 529
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 584</u> 19 735	<u>33 584</u> 19 735
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 797</u> 19 945	<u>33 797</u> 19 945
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 238</u> 20 378	<u>34 238</u> 20 378
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 465</u> 20 602	<u>34 465</u> 20 602
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 418</u> 21 009	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 226	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 863</u> 21 447	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 565</u> 22 139	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 226	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 863</u> 21 447	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 673	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 565</u> 22 139	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 863</u> 21 447	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 673	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 194	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 482</u> 20 402	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 698</u> 20 614	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 373</u> 21 279	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 482</u> 20 402	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 698</u> 20 614	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 373</u> 21 279	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 608</u> 21 511	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 698</u> 20 614	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 060</u> 22 625	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>28 613</u> 22 594	<u>30 759</u> 22 594	<u>34 726</u> 21 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 664</u> 20 940	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 562</u> 21 151	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>26 758</u> 20 768	<u>28 904</u> 20 768	<u>32 940</u> 19 990
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 367	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 005</u> 21 587	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 467</u> 22 042	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 367	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>26 973</u> 20 980	<u>29 119</u> 20 980	<u>33 148</u> 20 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 005</u> 21 587	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 608</u> 21 511	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 848</u> 21 747	<u>24 319</u> 21 747	<u>27 779</u> 22 594	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 372</u> 19 790	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 063</u> 19 990	<u>22 533</u> 19 990	<u>25 924</u> 20 768	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 194	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 482</u> 20 402	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 194	<u>22 740</u> 20 194	<u>26 139</u> 20 980	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 482</u> 20 402	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 698</u> 20 614	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 843</u> 19 990	<u>33 843</u> 19 990
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>34 050</u> 20 194	<u>34 050</u> 20 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 949</u> 22 516	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 005</u> 21 587	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>27 193</u> 21 197	<u>29 339</u> 21 197	<u>33 359</u> 20 402
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 467</u> 22 042	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 949</u> 22 516	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>28 119</u> 22 108	<u>30 265</u> 22 108	<u>34 251</u> 21 279
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>27 417</u> 21 417	<u>29 563</u> 21 417	<u>33 575</u> 20 614
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 467</u> 22 042	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>27 646</u> 21 643	<u>29 792</u> 21 643	<u>33 795</u> 20 831
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>27 880</u> 21 873	<u>30 026</u> 21 873	<u>34 021</u> 21 053
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 760	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>28 363</u> 22 349	<u>30 509</u> 22 349	<u>34 486</u> 21 511
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 23 010	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>28 613</u> 22 594	<u>30 759</u> 22 594	<u>34 726</u> 21 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 373</u> 21 279	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 482</u> 20 402	<u>22 952</u> 20 402	<u>26 359</u> 21 197	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 698</u> 20 614	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 373</u> 21 279	<u>23 844</u> 21 279	<u>27 285</u> 22 108	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 608</u> 21 511	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 698</u> 20 614	<u>23 168</u> 20 614	<u>26 583</u> 21 417	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>23 388</u> 20 831	<u>26 812</u> 21 643	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 614</u> 21 053	<u>27 046</u> 21 873	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 608</u> 21 511	<u>24 079</u> 21 511	<u>27 529</u> 22 349	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 848</u> 21 747	<u>24 319</u> 21 747	<u>27 779</u> 22 594	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>34 261</u> 20 402	<u>34 261</u> 20 402
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>35 153</u> 21 279	<u>35 153</u> 21 279
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 477</u> 20 614	<u>34 477</u> 20 614
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 698</u> 20 831	<u>34 698</u> 20 831
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 923</u> 21 053	<u>34 923</u> 21 053
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 388</u> 21 511	<u>35 388</u> 21 511
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 628</u> 21 747	<u>35 628</u> 21 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3				

212-101-2001		3	1	2400	<u>24 550</u> 21 811	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>27 363</u> 21 643	<u>29 402</u> 21 643	<u>33 454</u> 20 831
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 456</u> 22 031	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>27 868</u> 21 861	<u>30 014</u> 21 861	<u>34 009</u> 21 042
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>34 227</u> 21 256
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 918</u> 22 486	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>34 450</u> 21 476
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>34 909</u> 21 928
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>35 146</u> 22 161
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>34 227</u> 21 256
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 918</u> 22 486	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>34 450</u> 21 476
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 720	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>34 677</u> 21 699
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>35 146</u> 22 161
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 901</u> 23 453	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>29 301</u> 23 272	<u>31 447</u> 23 272	<u>35 388</u> 22 399
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 918</u> 22 486	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>34 450</u> 21 476
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 720	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>34 677</u> 21 699

212-101-2001		3	1	2400	<u>30 430</u> 20 831	<u>23 213</u> 20 831	<u>26 498</u> 21 643	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 132</u> 21 042	<u>23 602</u> 21 042	<u>27 034</u> 21 861	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 350</u> 21 256	<u>23 820</u> 21 256	<u>27 261</u> 22 085	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 573</u> 21 476	<u>24 043</u> 21 476	<u>27 492</u> 22 312	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 032</u> 21 928	<u>24 502</u> 21 928	<u>27 970</u> 22 782	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 269</u> 22 161	<u>24 739</u> 22 161	<u>28 216</u> 23 024	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 350</u> 21 256	<u>23 820</u> 21 256	<u>27 261</u> 22 085	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 573</u> 21 476	<u>24 043</u> 21 476	<u>27 492</u> 22 312	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 800</u> 21 699	<u>24 270</u> 21 699	<u>27 729</u> 22 545	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 269</u> 22 161	<u>24 739</u> 22 161	<u>28 216</u> 23 024	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 511</u> 22 399	<u>24 981</u> 22 399	<u>28 467</u> 23 272	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 573</u> 21 476	<u>24 043</u> 21 476	<u>27 492</u> 22 312	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 800</u> 21 699	<u>24 270</u> 21 699	<u>27 729</u> 22 545	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699

212-101-2001		3	1	2400	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 911</u> 21 042	<u>34 911</u> 21 042
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 130</u> 21 256	<u>35 130</u> 21 256
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 352</u> 21 476	<u>35 352</u> 21 476
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>34 909</u> 21 928
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 901</u> 23 453	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>29 301</u> 23 272	<u>31 447</u> 23 272	<u>35 388</u> 22 399
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>35 636</u> 22 643
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 720	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>34 677</u> 21 699
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>34 909</u> 21 928
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 203	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>35 146</u> 22 161
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>35 636</u> 22 643
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 424</u> 23 968	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>29 821</u> 23 783	<u>31 967</u> 23 783	<u>35 889</u> 22 891
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 708	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>35 636</u> 22 643
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 424</u> 23 968	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>29 821</u> 23 783	<u>31 967</u> 23 783	<u>35 889</u> 22 891
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 695</u> 24 234	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>30 089</u> 24 048	<u>32 235</u> 24 048	<u>36 147</u> 23 146
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 971</u> 24 507	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406	<u>30 364</u> 24 318	<u>32 510</u> 24 318	<u>36 411</u> 23 406
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944	<u>30 932</u> 24 877	<u>33 078</u> 24 877	<u>36 958</u> 23 944

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 032</u> 21 928	<u>24 502</u> 21 928	<u>27 970</u> 22 782	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 511</u> 22 399	<u>24 981</u> 22 399	<u>28 467</u> 23 272	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>25 229</u> 22 643	<u>28 724</u> 23 525	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 800</u> 21 699	<u>24 270</u> 21 699	<u>27 729</u> 22 545	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 032</u> 21 928	<u>24 502</u> 21 928	<u>27 970</u> 22 782	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 269</u> 22 161	<u>24 739</u> 22 161	<u>28 216</u> 23 024	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>25 229</u> 22 643	<u>28 724</u> 23 525	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 011</u> 22 891	<u>25 482</u> 22 891	<u>28 987</u> 23 783	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>25 229</u> 22 643	<u>28 724</u> 23 525	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 011</u> 22 891	<u>25 482</u> 22 891	<u>28 987</u> 23 783	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 270</u> 23 146	<u>25 740</u> 23 146	<u>29 256</u> 24 048	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 534</u> 23 406	<u>26 004</u> 23 406	<u>29 530</u> 24 318	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 081</u> 23 944	<u>26 551</u> 23 944	<u>30 098</u> 24 877	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 291</u> 22 399	<u>36 291</u> 22 399
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 580</u> 21 699	<u>35 580</u> 21 699
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 812</u> 21 928	<u>35 812</u> 21 928
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 049</u> 22 161	<u>36 049</u> 22 161
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 538</u> 22 643	<u>36 538</u> 22 643
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 791</u> 22 891	<u>36 791</u> 22 891
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 314</u> 23 406	<u>37 314</u> 23 406
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 860</u> 23 944	<u>37 860</u> 23 944

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 968</u> 23 207	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>28 829</u> 23 086	<u>30 868</u> 23 086	<u>34 865</u> 22 220
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 441	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>29 349</u> 23 319	<u>31 495</u> 23 319	<u>35 434</u> 22 444
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 680	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>29 591</u> 23 557	<u>31 737</u> 23 557	<u>35 667</u> 22 673
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 633</u> 24 174	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>30 089</u> 24 048	<u>32 235</u> 24 048	<u>36 147</u> 23 146
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 428	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>30 347</u> 24 301	<u>32 492</u> 24 301	<u>36 395</u> 23 389
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 441	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>29 349</u> 23 319	<u>31 495</u> 23 319	<u>35 434</u> 22 444
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 680	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>29 591</u> 23 557	<u>31 737</u> 23 557	<u>35 667</u> 22 673
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 924	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>29 838</u> 23 800	<u>31 983</u> 23 800	<u>35 905</u> 22 907
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 428	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>30 347</u> 24 301	<u>32 492</u> 24 301	<u>36 395</u> 23 389
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 155</u> 24 688	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>30 609</u> 24 559	<u>32 755</u> 24 559	<u>36 647</u> 23 638
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 680	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>29 591</u> 23 557	<u>31 737</u> 23 557	<u>35 667</u> 22 673
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 924	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>29 838</u> 23 800	<u>31 983</u> 23 800	<u>35 905</u> 22 907

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 841</u> 22 220	<u>24 624</u> 22 220	<u>27 964</u> 23 086	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 557</u> 22 444	<u>25 027</u> 22 444	<u>28 515</u> 23 319	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 790</u> 22 673	<u>25 260</u> 22 673	<u>28 757</u> 23 557	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 270</u> 23 146	<u>25 740</u> 23 146	<u>29 256</u> 24 048	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 517</u> 23 389	<u>25 988</u> 23 389	<u>29 513</u> 24 301	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 557</u> 22 444	<u>25 027</u> 22 444	<u>28 515</u> 23 319	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 790</u> 22 673	<u>25 260</u> 22 673	<u>28 757</u> 23 557	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 027</u> 22 907	<u>25 498</u> 22 907	<u>29 004</u> 23 800	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 517</u> 23 389	<u>25 988</u> 23 389	<u>29 513</u> 24 301	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>26 240</u> 23 638	<u>29 775</u> 24 559	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 790</u> 22 673	<u>25 260</u> 22 673	<u>28 757</u> 23 557	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 027</u> 22 907	<u>25 498</u> 22 907	<u>29 004</u> 23 800	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907

212-101-2100	7473-2010 20,	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 337</u> 22 444	<u>36 337</u> 22 444
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 297</u> 23 389	<u>37 297</u> 23 389
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 569</u> 22 673	<u>36 569</u> 22 673
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 807</u> 22 907	<u>36 807</u> 22 907

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 633</u> 24 174	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>30 089</u> 24 048	<u>32 235</u> 24 048	<u>36 147</u> 23 146
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 155</u> 24 688	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>30 609</u> 24 559	<u>32 755</u> 24 559	<u>36 647</u> 23 638
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>30 878</u> 24 823	<u>33 023</u> 24 823	<u>36 906</u> 23 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 155</u> 24 688	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>30 609</u> 24 559	<u>32 755</u> 24 559	<u>36 647</u> 23 638
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>30 878</u> 24 823	<u>33 023</u> 24 823	<u>36 906</u> 23 892
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 701</u> 25 225	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152	<u>31 152</u> 25 093	<u>33 298</u> 25 093	<u>37 170</u> 24 152
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 982</u> 25 502	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418	<u>31 432</u> 25 369	<u>33 578</u> 25 369	<u>37 439</u> 24 418
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 565</u> 26 075	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966	<u>32 011</u> 25 939	<u>34 157</u> 25 939	<u>37 997</u> 24 966
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 385</u> 24 602	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>30 295</u> 24 529	<u>32 334</u> 24 529	<u>36 276</u> 23 609
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>30 830</u> 24 776	<u>32 976</u> 24 776	<u>36 860</u> 23 847
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 579</u> 25 104	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>31 087</u> 25 029	<u>33 233</u> 25 029	<u>37 107</u> 24 091
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 110</u> 25 627	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>31 616</u> 25 551	<u>33 762</u> 25 551	<u>37 617</u> 24 592

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 270</u> 23 146	<u>25 740</u> 23 146	<u>29 256</u> 24 048	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>26 240</u> 23 638	<u>29 775</u> 24 559	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 028</u> 23 892	<u>26 499</u> 23 892	<u>30 044</u> 24 823	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>26 240</u> 23 638	<u>29 775</u> 24 559	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 028</u> 23 892	<u>26 499</u> 23 892	<u>30 044</u> 24 823	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 292</u> 24 152	<u>26 762</u> 24 152	<u>30 318</u> 25 093	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 562</u> 24 418	<u>27 032</u> 24 418	<u>30 598</u> 25 369	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 119</u> 24 966	<u>27 590</u> 24 966	<u>31 177</u> 25 939	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 252</u> 23 609	<u>26 035</u> 23 609	<u>29 430</u> 24 529	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 982</u> 23 847	<u>26 453</u> 23 847	<u>29 996</u> 24 776	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 230</u> 24 091	<u>26 700</u> 24 091	<u>30 253</u> 25 029	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 740</u> 24 592	<u>27 210</u> 24 592	<u>30 783</u> 25 551	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>37 049</u> 23 146	<u>37 049</u> 23 146
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 550</u> 23 638	<u>37 550</u> 23 638
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 808</u> 23 892	<u>37 808</u> 23 892
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 072</u> 24 152	<u>38 072</u> 24 152
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 341</u> 24 418	<u>38 341</u> 24 418
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 899</u> 24 966	<u>38 899</u> 24 966
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 384</u> 25 897	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>31 890</u> 25 820	<u>34 036</u> 25 820	<u>37 880</u> 24 851
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>30 830</u> 24 776	<u>32 976</u> 24 776	<u>36 860</u> 23 847
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 579</u> 25 104	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>31 087</u> 25 029	<u>33 233</u> 25 029	<u>37 107</u> 24 091
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 842</u> 25 363	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>31 349</u> 25 287	<u>33 495</u> 25 287	<u>37 359</u> 24 339
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 384</u> 25 897	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>31 890</u> 25 820	<u>34 036</u> 25 820	<u>37 880</u> 24 851
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 173	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>32 169</u> 26 094	<u>34 315</u> 26 094	<u>38 148</u> 25 116
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 579</u> 25 104	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>31 087</u> 25 029	<u>33 233</u> 25 029	<u>37 107</u> 24 091
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 842</u> 25 363	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>31 349</u> 25 287	<u>33 495</u> 25 287	<u>37 359</u> 24 339
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 110</u> 25 627	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>31 616</u> 25 551	<u>33 762</u> 25 551	<u>37 617</u> 24 592
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 173	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>32 169</u> 26 094	<u>34 315</u> 26 094	<u>38 148</u> 25 116
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 454	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>32 454</u> 26 375	<u>34 600</u> 26 375	<u>38 423</u> 25 386
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 173	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>32 169</u> 26 094	<u>34 315</u> 26 094	<u>38 148</u> 25 116
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 454	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>32 454</u> 26 375	<u>34 600</u> 26 375	<u>38 423</u> 25 386

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 003</u> 24 851	<u>27 473</u> 24 851	<u>31 056</u> 25 820	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 982</u> 23 847	<u>26 453</u> 23 847	<u>29 996</u> 24 776	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 230</u> 24 091	<u>26 700</u> 24 091	<u>30 253</u> 25 029	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 482</u> 24 339	<u>26 952</u> 24 339	<u>30 515</u> 25 287	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 003</u> 24 851	<u>27 473</u> 24 851	<u>31 056</u> 25 820	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 271</u> 25 116	<u>27 741</u> 25 116	<u>31 335</u> 26 094	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 230</u> 24 091	<u>26 700</u> 24 091	<u>30 253</u> 25 029	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 482</u> 24 339	<u>26 952</u> 24 339	<u>30 515</u> 25 287	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 740</u> 24 592	<u>27 210</u> 24 592	<u>30 783</u> 25 551	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 271</u> 25 116	<u>27 741</u> 25 116	<u>31 335</u> 26 094	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 546</u> 25 386	<u>28 016</u> 25 386	<u>31 620</u> 26 375	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 271</u> 25 116	<u>27 741</u> 25 116	<u>31 335</u> 26 094	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 546</u> 25 386	<u>28 016</u> 25 386	<u>31 620</u> 26 375	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 762</u> 23 847	<u>37 762</u> 23 847
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 782</u> 24 851	<u>38 782</u> 24 851
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 009</u> 24 091	<u>38 009</u> 24 091
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 261</u> 24 339	<u>38 261</u> 24 339
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 519</u> 24 592	<u>38 519</u> 24 592
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 051</u> 25 116	<u>39 051</u> 25 116
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 325</u> 25 386	<u>39 325</u> 25 386

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 742	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662	<u>32 745</u> 26 661	<u>34 891</u> 26 661	<u>38 703</u> 25 662
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 541</u> 27 035	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944	<u>33 043</u> 26 954	<u>35 189</u> 26 954	<u>38 990</u> 25 944
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 158</u> 27 643	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527	<u>33 658</u> 27 560	<u>35 804</u> 27 560	<u>39 582</u> 26 527
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 627</u> 25 824	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 575</u> 26 085	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>31 940</u> 25 869	<u>34 086</u> 25 869	<u>37 929</u> 24 899
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 623	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413	<u>32 482</u> 26 403	<u>34 628</u> 26 403	<u>38 450</u> 25 413
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 403</u> 26 900	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>32 762</u> 26 678	<u>34 908</u> 26 678	<u>38 719</u> 25 677
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 575</u> 26 085	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>31 940</u> 25 869	<u>34 086</u> 25 869	<u>37 929</u> 24 899
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 846</u> 26 351	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153	<u>32 209</u> 26 133	<u>34 354</u> 26 133	<u>38 187</u> 25 153
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 403</u> 26 900	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>32 762</u> 26 678	<u>34 908</u> 26 678	<u>38 719</u> 25 677
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 183	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>33 047</u> 26 959	<u>35 193</u> 26 959	<u>38 994</u> 25 948
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 183	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>33 047</u> 26 959	<u>35 193</u> 26 959	<u>38 994</u> 25 948

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 826</u> 25 662	<u>28 296</u> 25 662	<u>31 911</u> 26 661	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 112</u> 25 944	<u>28 583</u> 25 944	<u>32 209</u> 26 954	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 705</u> 26 527	<u>29 175</u> 26 527	<u>32 824</u> 27 560	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 311</u> 24 650	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 051</u> 24 899	<u>27 522</u> 24 899	<u>31 106</u> 25 869	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 573</u> 25 413	<u>28 043</u> 25 413	<u>31 648</u> 26 403	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 842</u> 25 677	<u>28 312</u> 25 677	<u>31 928</u> 26 678	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 051</u> 24 899	<u>27 522</u> 24 899	<u>31 106</u> 25 869	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 309</u> 25 153	<u>27 780</u> 25 153	<u>31 375</u> 26 133	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 842</u> 25 677	<u>28 312</u> 25 677	<u>31 928</u> 26 678	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 116</u> 25 948	<u>28 587</u> 25 948	<u>32 213</u> 26 959	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 116</u> 25 948	<u>28 587</u> 25 948	<u>32 213</u> 26 959	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 605</u> 25 662	<u>39 605</u> 25 662
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 892</u> 25 944	<u>39 892</u> 25 944
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 484</u> 26 527	<u>40 484</u> 26 527
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 352</u> 25 413	<u>39 352</u> 25 413
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 831</u> 24 899	<u>38 831</u> 24 899
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 089</u> 25 153	<u>39 089</u> 25 153
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 621</u> 25 677	<u>39 621</u> 25 677
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 896</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 985</u> 27 473	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224	<u>33 338</u> 27 245	<u>35 484</u> 27 245	<u>39 274</u> 26 224
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 592</u> 28 070	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794	<u>33 940</u> 27 838	<u>36 086</u> 27 838	<u>39 853</u> 26 794
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 905</u> 28 378	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>34 251</u> 28 144	<u>36 397</u> 28 144	<u>40 153</u> 27 088
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 340</u> 26 525	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 114</u> 28 272	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>32 861</u> 27 054	<u>34 899</u> 27 054	<u>38 745</u> 26 039
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 087</u> 28 557	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>33 421</u> 27 327	<u>35 567</u> 27 327	<u>39 354</u> 26 302
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 29 146	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844	<u>33 994</u> 27 890	<u>36 139</u> 27 890	<u>39 905</u> 26 844
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 994</u> 29 450	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>34 289</u> 28 181	<u>36 435</u> 28 181	<u>40 189</u> 27 124
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 087</u> 28 557	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>33 421</u> 27 327	<u>35 567</u> 27 327	<u>39 354</u> 26 302
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 383</u> 28 849	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570	<u>33 704</u> 27 606	<u>35 850</u> 27 606	<u>39 627</u> 26 570
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 994</u> 29 450	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>34 289</u> 28 181	<u>36 435</u> 28 181	<u>40 189</u> 27 124

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 397</u> 26 224	<u>28 867</u> 26 224	<u>32 505</u> 27 245	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 976</u> 26 794	<u>29 446</u> 26 794	<u>33 106</u> 27 838	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 275</u> 27 088	<u>29 745</u> 27 088	<u>33 417</u> 28 144	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 311</u> 24 650	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 722</u> 26 039	<u>28 504</u> 26 039	<u>31 995</u> 27 054	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>28 947</u> 26 302	<u>32 587</u> 27 327	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 844	<u>29 498</u> 26 844	<u>33 160</u> 27 890	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 312</u> 27 124	<u>29 782</u> 27 124	<u>33 455</u> 28 181	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>28 947</u> 26 302	<u>32 587</u> 27 327	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 749</u> 26 570	<u>29 219</u> 26 570	<u>32 871</u> 27 606	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 312</u> 27 124	<u>29 782</u> 27 124	<u>33 455</u> 28 181	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 176</u> 26 224	<u>40 176</u> 26 224
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 756</u> 26 794	<u>40 756</u> 26 794
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 055</u> 27 088	<u>41 055</u> 27 088
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 807</u> 26 844	<u>40 807</u> 26 844
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 256</u> 26 302	<u>40 256</u> 26 302
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 529</u> 26 570	<u>40 529</u> 26 570
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 091</u> 27 124	<u>41 091</u> 27 124

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 309</u> 29 760	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>34 590</u> 28 477	<u>36 736</u> 28 477	<u>40 479</u> 27 410
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 309</u> 29 760	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>34 590</u> 28 477	<u>36 736</u> 28 477	<u>40 479</u> 27 410
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 630</u> 30 076	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701	<u>34 898</u> 28 780	<u>37 044</u> 28 780	<u>40 775</u> 27 701
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 294</u> 30 730	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303	<u>35 534</u> 29 406	<u>37 679</u> 29 406	<u>41 387</u> 28 303
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 638</u> 31 068	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614	<u>35 862</u> 29 729	<u>38 008</u> 29 729	<u>41 703</u> 28 614
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 844</u> 29 975	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341	<u>34 235</u> 28 406	<u>36 273</u> 28 406	<u>40 068</u> 27 341
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 834</u> 30 277	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>34 809</u> 28 693	<u>36 955</u> 28 693	<u>40 690</u> 27 617
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 469</u> 30 902	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187	<u>35 410</u> 29 285	<u>37 556</u> 29 285	<u>41 269</u> 28 187
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 224	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>35 720</u> 29 590	<u>37 866</u> 29 590	<u>41 567</u> 28 480
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 834</u> 30 277	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>34 809</u> 28 693	<u>36 955</u> 28 693	<u>40 690</u> 27 617
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 148</u> 30 586	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899	<u>35 107</u> 28 986	<u>37 253</u> 28 986	<u>40 976</u> 27 899
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 796</u> 31 224	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>35 720</u> 29 590	<u>37 866</u> 29 590	<u>41 567</u> 28 480

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 602</u> 27 410	<u>30 072</u> 27 410	<u>33 756</u> 28 477	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 602</u> 27 410	<u>30 072</u> 27 410	<u>33 756</u> 28 477	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 898</u> 27 701	<u>30 368</u> 27 701	<u>34 064</u> 28 780	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 510</u> 28 303	<u>30 980</u> 28 303	<u>34 700</u> 29 406	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 826</u> 28 614	<u>31 296</u> 28 614	<u>35 028</u> 29 729	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 044</u> 27 341	<u>29 827</u> 27 341	<u>33 369</u> 28 406	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 813</u> 27 617	<u>30 283</u> 27 617	<u>33 975</u> 28 693	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 391</u> 28 187	<u>30 861</u> 28 187	<u>34 577</u> 29 285	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 690</u> 28 480	<u>31 160</u> 28 480	<u>34 886</u> 29 590	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 813</u> 27 617	<u>30 283</u> 27 617	<u>33 975</u> 28 693	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 099</u> 27 899	<u>30 569</u> 27 899	<u>34 273</u> 28 986	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 690</u> 28 480	<u>31 160</u> 28 480	<u>34 886</u> 29 590	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 381</u> 27 410	<u>41 381</u> 27 410
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 677</u> 27 701	<u>41 677</u> 27 701
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 289</u> 28 303	<u>42 289</u> 28 303
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 605</u> 28 614	<u>42 605</u> 28 614
212-101-2600	7473-2010 35,	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 946</u> 27 341	<u>40 946</u> 27 341
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 171</u> 28 187	<u>42 171</u> 28 187
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 592</u> 27 617	<u>41 592</u> 27 617
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 879</u> 27 899	<u>41 879</u> 27 899
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 469</u> 28 480	<u>42 469</u> 28 480

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 130</u> 31 552	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>36 037</u> 29 901	<u>38 183</u> 29 901	<u>41 871</u> 28 780
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 130</u> 31 552	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>36 037</u> 29 901	<u>38 183</u> 29 901	<u>41 871</u> 28 780
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 471</u> 31 888	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086	<u>36 360</u> 30 219	<u>38 506</u> 30 219	<u>42 182</u> 29 086
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 175</u> 32 581	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719	<u>37 027</u> 30 876	<u>39 173</u> 30 876	<u>42 825</u> 29 719
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 539</u> 32 939	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045	<u>37 372</u> 31 216	<u>39 518</u> 31 216	<u>43 157</u> 30 045
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 607</u> 31 710	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708	<u>35 678</u> 29 827	<u>37 717</u> 29 827	<u>41 457</u> 28 708
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 32 030	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>36 267</u> 30 128	<u>38 413</u> 30 128	<u>42 093</u> 28 998
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 286</u> 32 691	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596	<u>36 898</u> 30 749	<u>39 044</u> 30 749	<u>42 700</u> 29 596
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 632</u> 33 031	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>37 224</u> 31 069	<u>39 369</u> 31 069	<u>43 014</u> 29 904
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 615</u> 32 030	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>36 267</u> 30 128	<u>38 413</u> 30 128	<u>42 093</u> 28 998
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 947</u> 32 357	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294	<u>36 579</u> 30 435	<u>38 725</u> 30 435	<u>42 394</u> 29 294
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 632</u> 33 031	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>37 224</u> 31 069	<u>39 369</u> 31 069	<u>43 014</u> 29 904

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 464</u> 28 780	<u>35 203</u> 29 901	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 464</u> 28 780	<u>35 203</u> 29 901	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 305</u> 29 086	<u>31 775</u> 29 086	<u>35 526</u> 30 219	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 948</u> 29 719	<u>32 418</u> 29 719	<u>36 194</u> 30 876	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 279</u> 30 045	<u>32 750</u> 30 045	<u>36 538</u> 31 216	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 433</u> 28 708	<u>31 216</u> 28 708	<u>34 812</u> 29 827	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 216</u> 28 998	<u>31 686</u> 28 998	<u>35 433</u> 30 128	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 823</u> 29 596	<u>32 293</u> 29 596	<u>36 064</u> 30 749	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 136</u> 29 904	<u>32 607</u> 29 904	<u>36 390</u> 31 069	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 216</u> 28 998	<u>31 686</u> 28 998	<u>35 433</u> 30 128	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 516</u> 29 294	<u>31 986</u> 29 294	<u>35 745</u> 30 435	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 136</u> 29 904	<u>32 607</u> 29 904	<u>36 390</u> 31 069	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 774</u> 28 780	<u>42 774</u> 28 780
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 085</u> 29 086	<u>43 085</u> 29 086
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 727</u> 29 719	<u>43 727</u> 29 719
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 059</u> 30 045	<u>44 059</u> 30 045
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 335</u> 28 708	<u>42 335</u> 28 708
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 603</u> 29 596	<u>43 603</u> 29 596
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 995</u> 28 998	<u>42 995</u> 28 998
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 296</u> 29 294	<u>43 296</u> 29 294
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 916</u> 29 904	<u>43 916</u> 29 904

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 986</u> 33 379	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>37 556</u> 31 396	<u>39 702</u> 31 396	<u>43 333</u> 30 219
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 986</u> 33 379	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>37 556</u> 31 396	<u>39 702</u> 31 396	<u>43 333</u> 30 219
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 346</u> 33 734	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541	<u>37 895</u> 31 730	<u>40 041</u> 31 730	<u>43 660</u> 30 541
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 091</u> 34 467	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204	<u>38 596</u> 32 420	<u>40 742</u> 32 420	<u>44 335</u> 31 204
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 476</u> 34 846	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547	<u>38 958</u> 32 776	<u>41 104</u> 32 776	<u>44 683</u> 31 547
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 112</u> 33 191	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143	<u>37 193</u> 31 318	<u>39 232</u> 31 318	<u>42 915</u> 30 143
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 136</u> 33 527	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>37 797</u> 31 634	<u>39 943</u> 31 634	<u>43 566</u> 30 448
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 838</u> 34 218	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076	<u>38 460</u> 32 286	<u>40 606</u> 32 286	<u>44 204</u> 31 076
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 200</u> 34 574	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>38 802</u> 32 623	<u>40 948</u> 32 623	<u>44 533</u> 31 399
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 136</u> 33 527	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>37 797</u> 31 634	<u>39 943</u> 31 634	<u>43 566</u> 30 448
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 483</u> 33 869	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759	<u>38 125</u> 31 957	<u>40 271</u> 31 957	<u>43 882</u> 30 759
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 200</u> 34 574	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>38 802</u> 32 623	<u>40 948</u> 32 623	<u>44 533</u> 31 399

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 456</u> 30 219	<u>32 926</u> 30 219	<u>36 722</u> 31 396	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 456</u> 30 219	<u>32 926</u> 30 219	<u>36 722</u> 31 396	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 783</u> 30 541	<u>33 253</u> 30 541	<u>37 061</u> 31 730	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 457</u> 31 204	<u>33 928</u> 31 204	<u>37 762</u> 32 420	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 806</u> 31 547	<u>34 276</u> 31 547	<u>38 124</u> 32 776	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>39 892</u> 30 143	<u>32 674</u> 30 143	<u>36 328</u> 31 318	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 689</u> 30 448	<u>33 159</u> 30 448	<u>36 964</u> 31 634	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 327</u> 31 076	<u>33 797</u> 31 076	<u>37 626</u> 32 286	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 655</u> 31 399	<u>34 126</u> 31 399	<u>37 968</u> 32 623	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 689</u> 30 448	<u>33 159</u> 30 448	<u>36 964</u> 31 634	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 004</u> 30 759	<u>33 475</u> 30 759	<u>37 292</u> 31 957	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 655</u> 31 399	<u>34 126</u> 31 399	<u>37 968</u> 32 623	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 236</u> 30 219	<u>44 236</u> 30 219
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 562</u> 30 541	<u>44 562</u> 30 541
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 237</u> 31 204	<u>45 237</u> 31 204
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 585</u> 31 547	<u>45 585</u> 31 547
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 793</u> 30 143	<u>43 793</u> 30 143
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 106</u> 31 076	<u>45 106</u> 31 076
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 468</u> 30 448	<u>44 468</u> 30 448
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 784</u> 30 759	<u>44 784</u> 30 759
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 435</u> 31 399	<u>45 435</u> 31 399

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 570</u> 34 938	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>39 151</u> 32 966	<u>41 297</u> 32 966	<u>44 869</u> 31 730
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 570</u> 34 938	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>39 151</u> 32 966	<u>41 297</u> 32 966	<u>44 869</u> 31 730
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 948</u> 35 310	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068	<u>39 507</u> 33 317	<u>41 653</u> 33 317	<u>45 212</u> 32 068
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 727</u> 36 078	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765	<u>40 243</u> 34 041	<u>42 389</u> 34 041	<u>45 920</u> 32 765
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125	<u>40 623</u> 34 415	<u>42 769</u> 34 415	<u>46 286</u> 33 125

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 189</u> 18 503	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>24 243</u> 18 571	<u>26 281</u> 18 571	<u>30 451</u> 17 875
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 480</u> 18 790	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>24 606</u> 18 929	<u>26 644</u> 18 929	<u>30 800</u> 18 219
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 773</u> 19 078	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>24 969</u> 19 286	<u>27 007</u> 19 286	<u>31 149</u> 18 563
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 995</u> 20 281	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 991</u> 31 730	<u>34 461</u> 31 730	<u>38 317</u> 32 966	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 991</u> 31 730	<u>34 461</u> 31 730	<u>38 317</u> 32 966	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 334</u> 32 068	<u>34 804</u> 32 068	<u>38 673</u> 33 317	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 042</u> 32 765	<u>35 513</u> 32 765	<u>39 409</u> 34 041	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 408</u> 33 125	<u>35 879</u> 33 125	<u>39 789</u> 34 415	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 427</u> 17 875	<u>20 209</u> 17 875	<u>23 377</u> 18 571	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 776</u> 18 219	<u>20 559</u> 18 219	<u>23 740</u> 18 929	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 125</u> 18 563	<u>20 908</u> 18 563	<u>24 103</u> 19 286	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 173</u> 19 594	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 771</u> 31 730	<u>45 771</u> 31 730
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 114</u> 32 068	<u>46 114</u> 32 068
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 822</u> 32 765	<u>46 822</u> 32 765
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 188</u> 33 125	<u>47 188</u> 33 125

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>31 328</u> 17 875	<u>31 328</u> 17 875
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 678</u> 18 219	<u>31 678</u> 18 219
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 027</u> 18 563	<u>32 027</u> 18 563
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 625	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>26 057</u> 20 357	<u>28 096</u> 20 357	<u>32 197</u> 19 594
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 218</u> 21 484	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>27 146</u> 21 429	<u>29 184</u> 21 429	<u>33 245</u> 20 625
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 615</u> 22 859	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>28 597</u> 22 857	<u>30 636</u> 22 857	<u>34 642</u> 22 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 012</u> 24 234	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>30 049</u> 24 286	<u>32 087</u> 24 286	<u>36 039</u> 23 375
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 234</u> 25 438	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 933</u> 26 125	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>31 137</u> 25 357	<u>33 176</u> 25 357	<u>37 086</u> 24 406
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 679</u> 27 844	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>32 589</u> 26 786	<u>34 627</u> 26 786	<u>38 483</u> 25 781
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 474</u> 18 784	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>24 431</u> 18 757	<u>26 470</u> 18 757	<u>30 632</u> 18 054
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 770</u> 19 075	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>24 798</u> 19 118	<u>26 836</u> 19 118	<u>30 985</u> 18 401
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 066</u> 19 367	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>25 164</u> 19 479	<u>27 203</u> 19 479	<u>31 338</u> 18 748
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 308</u> 20 589	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 664</u> 20 940	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>26 264</u> 20 561	<u>28 302</u> 20 561	<u>32 396</u> 19 790

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 173</u> 19 594	<u>21 956</u> 19 594	<u>25 191</u> 20 357	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625	<u>23 003</u> 20 625	<u>26 280</u> 21 429	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 618</u> 22 000	<u>24 400</u> 22 000	<u>27 731</u> 22 857	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 015</u> 23 375	<u>25 797</u> 23 375	<u>29 183</u> 24 286	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 063</u> 24 406	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 063</u> 24 406	<u>26 845</u> 24 406	<u>30 271</u> 25 357	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 781	<u>28 242</u> 25 781	<u>31 723</u> 26 786	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 609</u> 18 054	<u>20 391</u> 18 054	<u>23 566</u> 18 757	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 961</u> 18 401	<u>20 744</u> 18 401	<u>23 932</u> 19 118	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 314</u> 18 748	<u>21 096</u> 18 748	<u>24 299</u> 19 479	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 372</u> 19 790	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 372</u> 19 790	<u>22 155</u> 19 790	<u>25 398</u> 20 561	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 075</u> 19 594	<u>33 075</u> 19 594
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>34 122</u> 20 625	<u>34 122</u> 20 625
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 519</u> 22 000	<u>35 519</u> 22 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 916</u> 23 375	<u>36 916</u> 23 375
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 964</u> 24 406	<u>37 964</u> 24 406
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 361</u> 25 781	<u>39 361</u> 25 781
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 510</u> 18 054	<u>31 510</u> 18 054
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 863</u> 18 401	<u>31 863</u> 18 401
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 215</u> 18 748	<u>32 215</u> 18 748
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 274</u> 19 790	<u>33 274</u> 19 790

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 550</u> 21 811	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>27 363</u> 21 643	<u>29 402</u> 21 643	<u>33 454</u> 20 831
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 968</u> 23 207	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>28 829</u> 23 086	<u>30 868</u> 23 086	<u>34 865</u> 22 220
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 385</u> 24 602	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>30 295</u> 24 529	<u>32 334</u> 24 529	<u>36 276</u> 23 609
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 627</u> 25 824	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 340</u> 26 525	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>31 395</u> 25 611	<u>33 433</u> 25 611	<u>37 334</u> 24 650
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 114</u> 28 272	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>32 861</u> 27 054	<u>34 899</u> 27 054	<u>38 745</u> 26 039

212-103.

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.**212-201.**

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 430</u> 20 831	<u>23 213</u> 20 831	<u>26 498</u> 21 643	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 841</u> 22 220	<u>24 624</u> 22 220	<u>27 964</u> 23 086	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 252</u> 23 609	<u>26 035</u> 23 609	<u>29 430</u> 24 529	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 311</u> 24 650	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 311</u> 24 650	<u>27 093</u> 24 650	<u>30 529</u> 25 611	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 722</u> 26 039	<u>28 504</u> 26 039	<u>31 995</u> 27 054	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 332</u> 20 831	<u>34 332</u> 20 831
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 743</u> 22 220	<u>35 743</u> 22 220
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 154</u> 23 609	<u>37 154</u> 23 609
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 212</u> 24 650	<u>38 212</u> 24 650
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 623</u> 26 039	<u>39 623</u> 26 039

212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

8.04-08-2023

146

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 605</u> 16 156	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125	<u>20 293</u> 15 125	<u>22 162</u> 15 125	<u>26 632</u> 15 125
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 828</u> 17 359	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156	<u>21 341</u> 16 156	<u>23 210</u> 16 156	<u>27 680</u> 16 156

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 861</u> 15 125	<u>17 245</u> 15 125	<u>20 099</u> 15 714	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 909</u> 16 156	<u>18 292</u> 16 156	<u>21 187</u> 16 786	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 437</u> 15 125	<u>27 437</u> 15 125
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 485</u> 16 156	<u>28 485</u> 16 156

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 875</u> 18 391	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188	<u>22 389</u> 17 188	<u>24 258</u> 17 188	<u>28 728</u> 17 188
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 447</u> 19 938	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563	<u>23 786</u> 18 563	<u>25 655</u> 18 563	<u>30 125</u> 18 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 554</u> 21 027	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676	<u>24 917</u> 19 676	<u>26 786</u> 19 676	<u>31 256</u> 19 676
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 717</u> 22 172	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625	<u>25 881</u> 20 625	<u>27 750</u> 20 625	<u>32 220</u> 20 625
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 940</u> 23 375	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000	<u>27 278</u> 22 000	<u>29 147</u> 22 000	<u>33 617</u> 22 000
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 127</u> 24 544	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100	<u>28 396</u> 23 100	<u>30 265</u> 23 100	<u>34 735</u> 23 100
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 958</u> 25 362	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255	<u>29 569</u> 24 255	<u>31 438</u> 24 255	<u>35 908</u> 24 255
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 992</u> 28 348	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681	<u>32 034</u> 26 681	<u>33 902</u> 26 681	<u>38 373</u> 26 681
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 797</u> 18 204	<u>31 996</u> 16 798	<u>34 754</u> 17 440	<u>22 905</u> 17 440	<u>24 732</u> 17 207	<u>29 496</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 352</u> 18 750	<u>34 753</u> 19 501	<u>37 616</u> 20 246	<u>25 767</u> 20 246	<u>27 556</u> 19 976	<u>32 358</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 713</u> 20 089	<u>35 343</u> 20 079	<u>38 228</u> 20 847	<u>26 380</u> 20 847	<u>28 161</u> 20 569	<u>32 971</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 074</u> 21 429	<u>36 329</u> 21 046	<u>39 252</u> 21 851	<u>27 404</u> 21 851	<u>29 171</u> 21 559	<u>33 995</u> 21 851

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 956</u> 17 188	<u>19 340</u> 17 188	<u>22 276</u> 17 857	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 353</u> 18 563	<u>20 737</u> 18 563	<u>23 727</u> 19 286	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 485</u> 19 676	<u>21 869</u> 19 676	<u>24 903</u> 20 443	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 449</u> 20 625	<u>22 833</u> 20 625	<u>25 904</u> 21 429	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 846</u> 22 000	<u>24 230</u> 22 000	<u>27 356</u> 22 857	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 963</u> 23 100	<u>25 347</u> 23 100	<u>28 517</u> 24 000	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 137</u> 24 255	<u>26 521</u> 24 255	<u>29 736</u> 25 200	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 601</u> 26 681	<u>28 985</u> 26 681	<u>32 296</u> 27 720	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 219</u> 17 484	<u>20 078</u> 17 440	<u>22 331</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440	<u>29 247</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>29 089</u> 20 297	<u>22 940</u> 20 246	<u>25 193</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246	<u>32 109</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 703</u> 20 899	<u>23 553</u> 20 847	<u>25 806</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847	<u>32 722</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 729</u> 21 905	<u>24 576</u> 21 851	<u>26 829</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851	<u>33 745</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 533</u> 17 188	<u>29 533</u> 17 188
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 930</u> 18 563	<u>30 930</u> 18 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 061</u> 19 676	<u>32 061</u> 19 676
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 025</u> 20 625	<u>33 025</u> 20 625
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 422</u> 22 000	<u>34 422</u> 22 000
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 540</u> 23 100	<u>35 540</u> 23 100
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 713</u> 24 255	<u>36 713</u> 24 255
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 177</u> 26 681	<u>39 177</u> 26 681
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>34 754</u> 17 440	<u>31 738</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>37 616</u> 20 246	<u>34 600</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>38 228</u> 20 847	<u>35 212</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 252</u> 21 851	<u>36 236</u> 21 851

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 888</u> 23 214	<u>36 918</u> 21 624	<u>39 864</u> 22 450	<u>28 015</u> 22 450	<u>29 774</u> 22 150	<u>34 606</u> 22 450
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>28 609</u> 25 893					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>29 517</u> 26 786					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868	<u>23 976</u> 12 028

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 078	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>30 990</u> 28 030	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 065	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 342</u> 22 506	<u>25 188</u> 22 450	<u>27 441</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450	<u>34 357</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 686</u> 12 059	<u>14 558</u> 12 028	<u>16 811</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>23 727</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 864</u> 22 450	<u>36 848</u> 22 450
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>28 781</u> 25 856	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>30 999</u> 28 554	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>46 750</u> 43 747	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>42 976</u> 40 342	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>991</u> 970	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>892</u> 873	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>794</u> 777	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>733</u> 717	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 197</u> 23 126	<u>21 677</u> 20 905	<u>24 666</u> 23 335	<u>24 586</u> 23 038	<u>25 033</u> 23 038	<u>25 602</u> 23 038
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 958</u> 22 891	<u>21 677</u> 20 905	<u>24 666</u> 23 335	<u>24 108</u> 22 568	<u>24 555</u> 22 568	<u>25 124</u> 22 568
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 729</u> 22 666	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 718</u> 22 402	<u>23 649</u> 22 117	<u>24 096</u> 22 117	<u>24 665</u> 22 117
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 729</u> 22 666	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 718</u> 22 402	<u>23 649</u> 22 117	<u>24 096</u> 22 117	<u>24 665</u> 22 117
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 704</u> 24 609	<u>23 588</u> 22 787	<u>26 358</u> 25 000	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 444</u> 24 353	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 358</u> 25 000	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>22 662</u> 21 875	<u>25 767</u> 24 418	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>22 662</u> 21 875	<u>25 767</u> 24 418	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 999</u> 20 963	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>22 476</u> 20 963	<u>22 924</u> 20 963	<u>23 492</u> 20 963
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 816</u> 20 782	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>22 293</u> 20 782	<u>22 740</u> 20 782	<u>23 309</u> 20 782

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 254</u> 23 038	<u>23 972</u> 23 126	<u>24 412</u> 23 038	<u>23 845</u> 23 039	<u>22 109</u> 21 331	<u>25 054</u> 23 039
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 776</u> 22 568	<u>23 733</u> 22 891	<u>23 934</u> 22 568	<u>23 366</u> 22 568	<u>21 668</u> 20 896	<u>24 575</u> 22 568
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 318</u> 22 117	<u>23 504</u> 22 666	<u>23 476</u> 22 117	<u>24 930</u> 24 107	<u>21 243</u> 20 479	<u>26 139</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 318</u> 22 117	<u>23 504</u> 22 666	<u>23 476</u> 22 117	<u>24 930</u> 24 107	<u>21 243</u> 20 479	<u>26 139</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>25 479</u> 24 609	<u>25 498</u> 24 107	<u>25 950</u> 25 112	<u>23 660</u> 22 857	<u>27 159</u> 25 112
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>25 218</u> 24 353	<u>25 498</u> 24 107	<u>25 430</u> 24 599	<u>23 660</u> 22 857	<u>26 639</u> 24 599
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 139</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 139</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 145</u> 20 963	<u>21 773</u> 20 963	<u>22 303</u> 20 963	<u>21 735</u> 20 963	<u>22 208</u> 21 429	<u>22 944</u> 20 963
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 962</u> 20 782	<u>21 590</u> 20 782	<u>22 119</u> 20 782	<u>21 552</u> 20 782	<u>22 208</u> 21 429	<u>22 761</u> 20 782

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 131</u> 23 335	<u>25 277</u> 23 039
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 131</u> 23 335	<u>24 798</u> 22 568
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 183</u> 22 402	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 183</u> 22 402	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 822</u> 25 000	<u>27 383</u> 25 112
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 822</u> 25 000	<u>26 862</u> 24 599
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 231</u> 24 418	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 231</u> 24 418	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 101</u> 22 321	<u>23 167</u> 20 963
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 101</u> 22 321	<u>22 984</u> 20 782

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>24 594</u> 23 777	<u>25 451</u> 24 107	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>23 665</u> 22 863	<u>24 544</u> 23 214	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 331</u> 21 290	<u>22 208</u> 21 429	<u>22 730</u> 21 429	<u>23 857</u> 22 321	<u>24 304</u> 22 321	<u>24 873</u> 22 321
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 287</u> 23 214	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>24 764</u> 23 214	<u>25 211</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 287</u> 23 214	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 637</u> 22 321	<u>24 764</u> 23 214	<u>25 211</u> 23 214	<u>25 780</u> 23 214
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 194</u> 24 107	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 544</u> 23 214	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 740</u> 23 661	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 544</u> 23 214	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107

212-502.

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>27 060</u> 26 204	<u>25 088</u> 24 263	<u>28 269</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 968</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>26 036</u> 25 196	<u>24 140</u> 23 329	<u>27 245</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 526</u> 22 321	<u>22 106</u> 21 290	<u>23 683</u> 22 321	<u>24 930</u> 24 107	<u>19 494</u> 18 757	<u>26 139</u> 24 107
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 433</u> 23 214	<u>24 061</u> 23 214	<u>24 591</u> 23 214	<u>23 115</u> 22 321	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 324</u> 22 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 433</u> 23 214	<u>24 061</u> 23 214	<u>24 591</u> 23 214	<u>23 115</u> 22 321	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 324</u> 22 321
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>22 208</u> 21 429	<u>25 232</u> 23 214
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 023</u> 23 214	<u>22 208</u> 21 429	<u>25 232</u> 23 214

212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 388</u> 26 541	<u>28 492</u> 26 204
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 351</u> 25 521	<u>27 468</u> 25 196
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 008</u> 23 214	<u>26 362</u> 24 107
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 101</u> 22 321	<u>24 548</u> 22 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 101</u> 22 321	<u>24 548</u> 22 321
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 008</u> 23 214	<u>25 455</u> 23 214
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 008</u> 23 214	<u>25 455</u> 23 214

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 740</u> 23 661	<u>22 208</u> 21 429	<u>26 358</u> 25 000	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107	<u>26 687</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 373</u> 23 299	<u>22 208</u> 21 429	<u>25 596</u> 24 250	<u>24 937</u> 23 384	<u>25 384</u> 23 384	<u>25 953</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 115</u> 22 061	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 202</u> 22 878	<u>23 592</u> 22 061	<u>24 039</u> 22 061	<u>24 608</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 699</u> 21 652	<u>21 301</u> 20 536	<u>23 771</u> 22 454	<u>23 177</u> 21 652	<u>23 624</u> 21 652	<u>24 193</u> 21 652

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 756</u> 31 550	<u>29 524</u> 28 629	<u>33 426</u> 31 957	<u>33 233</u> 31 550	<u>33 680</u> 31 550	<u>34 249</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 523</u> 30 336	<u>28 405</u> 27 528	<u>32 177</u> 30 727	<u>32 000</u> 30 336	<u>32 447</u> 30 336	<u>33 016</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 337</u> 29 170	<u>27 329</u> 26 469	<u>30 976</u> 29 546	<u>30 815</u> 29 170	<u>31 262</u> 29 170	<u>31 831</u> 29 170

212-6.**212-601.**

-

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>23 115</u> 22 321	<u>26 139</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 605</u> 23 384	<u>24 147</u> 23 299	<u>24 763</u> 23 384	<u>24 195</u> 23 384	<u>22 435</u> 21 652	<u>25 404</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 261</u> 22 061	<u>22 889</u> 22 061	<u>23 419</u> 22 061	<u>22 851</u> 22 061	<u>21 190</u> 20 426	<u>24 060</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 845</u> 21 652	<u>22 474</u> 21 652	<u>23 003</u> 21 652	<u>22 435</u> 21 652	<u>20 806</u> 20 048	<u>23 644</u> 21 652

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 902</u> 31 550	<u>32 530</u> 31 550	<u>33 060</u> 31 550	<u>32 492</u> 31 550	<u>30 117</u> 29 213	<u>33 701</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 669</u> 30 336	<u>31 297</u> 30 336	<u>31 827</u> 30 336	<u>31 259</u> 30 336	<u>28 976</u> 28 089	<u>32 468</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 483</u> 29 170	<u>30 112</u> 29 170	<u>30 641</u> 29 170	<u>30 073</u> 29 170	<u>27 878</u> 27 009	<u>31 282</u> 29 170

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 822</u> 25 000	<u>26 362</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 060</u> 24 250	<u>25 628</u> 23 384
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 666</u> 22 878	<u>24 283</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 235</u> 22 454	<u>23 868</u> 21 652

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 890</u> 31 957	<u>33 924</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 641</u> 30 727	<u>32 691</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 441</u> 29 546	<u>31 506</u> 29 170

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>96 399</u> 89 583	<u>110 532</u> 89 583	<u>112 369</u> 89 583	<u>99 114</u> 89 583	<u>100 818</u> 89 583	<u>106 075</u> 89 583
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 399</u> 89 583	<u>110 532</u> 89 583	<u>112 369</u> 89 583	<u>99 114</u> 89 583	<u>100 818</u> 89 583	<u>106 075</u> 89 583
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 855</u> 91 964	<u>112 987</u> 91 964	<u>114 824</u> 91 964	<u>101 569</u> 91 964	<u>103 274</u> 91 964	<u>108 531</u> 91 964
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>114 714</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>117 912</u> 107 813	<u>119 193</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>103 394</u> 89 583	<u>95 860</u> 89 583	<u>98 615</u> 89 583	<u>112 208</u> 89 583	<u>105 640</u> 89 583
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>103 394</u> 89 583	<u>95 860</u> 89 583	<u>98 615</u> 89 583	<u>112 208</u> 89 583	<u>105 640</u> 89 583
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>105 849</u> 91 964	<u>98 316</u> 91 964	<u>101 071</u> 91 964	<u>114 663</u> 91 964	<u>108 095</u> 91 964
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>122 789</u> 107 813	<u>114 714</u> 107 813	<u>117 452</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>111 241</u> 89 583	<u>118 814</u> 89 583	<u>107 315</u> 89 583
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>111 241</u> 89 583	<u>118 814</u> 89 583	<u>107 315</u> 89 583
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>113 696</u> 91 964	<u>121 270</u> 91 964	<u>109 771</u> 91 964
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>122 789</u> 107 813	<u>142 126</u> 107 813	<u>122 789</u> 107 813

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 983</u> 63 281	<u>72 645</u> 63 281	<u>77 708</u> 63 281	<u>76 733</u> 63 281	<u>79 171</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>108 954</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 591</u> 102 143	<u>111 057</u> 102 143	<u>113 226</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 125</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>113 963</u> 102 679	<u>115 499</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>109 492</u> 102 679	<u>121 411</u> 102 679	<u>122 440</u> 102 679	<u>112 116</u> 102 679	<u>113 889</u> 102 679	<u>117 864</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>113 759</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>116 718</u> 107 143	<u>117 902</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>118 363</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>121 322</u> 111 607	<u>122 506</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 045</u> 63 281	<u>79 171</u> 63 281	<u>82 485</u> 63 281	<u>79 983</u> 63 281	<u>71 280</u> 63 281
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>108 337</u> 102 143	<u>110 568</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .							
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>119 815</u> 102 679	<u>110 125</u> 102 679	<u>113 411</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .							
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>115 957</u> 102 679	<u>109 155</u> 102 679	<u>111 637</u> 102 679	<u>122 440</u> 102 679	<u>118 375</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>121 230</u> 107 143	<u>113 759</u> 107 143	<u>116 292</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>125 834</u> 111 607	<u>118 363</u> 111 607	<u>120 896</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 045</u> 63 281	<u>81 705</u> 63 281	<u>80 795</u> 63 281
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143	<u>115 197</u> 102 143
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .					
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>119 815</u> 102 679	<u>143 019</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .					
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>121 903</u> 102 679	<u>131 384</u> 102 679	<u>119 213</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>121 230</u> 107 143	<u>139 119</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>125 834</u> 111 607	<u>143 723</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607

213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>122 369</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 596</u> 114 839	<u>124 659</u> 114 839	<u>127 020</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>122 369</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 596</u> 114 839	<u>124 659</u> 114 839	<u>127 020</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>122 369</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 596</u> 114 839	<u>124 659</u> 114 839	<u>127 020</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839

213-103.

-

213-103-0900	65 - , i 250 120 3370-2019	1000 .								
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>71 911</u> 67 801	<u>85 828</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>74 212</u> 67 801	<u>76 269</u> 67 801	<u>80 020</u> 67 801
213-103-1000	65 - , i 250 120 3370-2019	1000 .								
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>81 178</u> 76 842	<u>95 327</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>83 518</u> 76 842	<u>85 608</u> 76 842	<u>89 422</u> 76 842

213-104.

, , ,

213-101-0700	250 120 88 '530-2012'	1000 .							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>129 167</u> 114 839	<u>121 697</u> 114 839	<u>124 126</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>129 167</u> 114 839	<u>121 697</u> 114 839	<u>124 126</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>129 167</u> 114 839	<u>121 697</u> 114 839	<u>124 126</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839

213-103-0900	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .							
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>77 126</u> 67 801	<u>71 434</u> 67 801	<u>73 399</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>81 015</u> 67 801
213-103-1000	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .							
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>86 479</u> 76 842	<u>80 693</u> 76 842	<u>82 690</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>90 433</u> 76 842

213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839	<u>129 167</u> 114 839

213-103-0900	- , i 250 120 65 3370-2019	1000 .					
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>86 783</u> 67 801	<u>91 189</u> 67 801	<u>82 315</u> 67 801
213-103-1000	- , i 250 120 65 3370-2019	1000 .					
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>96 298</u> 76 842	<u>100 778</u> 76 842	<u>91 756</u> 76 842

8.04-08-2023

176

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.

213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 933</u> 28 252	<u>30 146</u> 28 458	<u>30 146</u> 28 458	<u>30 231</u> 28 541		

				,						
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400						

				,		
213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400		

213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 510</u> 28 618	<u>30 776</u> 28 876	<u>30 776</u> 28 876	<u>30 883</u> 28 980	<u>28 883</u> 26 786	<u>29 616</u> 26 786
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 775</u> 28 985	<u>31 094</u> 29 294	<u>31 094</u> 29 294	<u>31 222</u> 29 419	<u>28 740</u> 26 786	<u>29 390</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					<u>26 899</u> 25 000	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					<u>27 085</u> 25 000	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					<u>26 853</u> 25 000	
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					<u>20 156</u> 19 046	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					<u>20 200</u> 19 046	

213-304.

213-304-0100	945-92									

				,		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 435</u> 26 786	<u>32 714</u> 26 786
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 662</u> 26 786	<u>32 136</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

				,		
213-304-0100	945-92					

213-304-0101											
213-304-0102											
213-304-0103											

213-306.

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>81 812</u> 77 083	<u>93 079</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>83 388</u> 77 083	<u>85 014</u> 77 083	<u>88 196</u> 77 083	<u>85 570</u> 77 083	<u>81 349</u> 77 083

213-309.

8.04-08-2023

213-304-0101											
213-304-0102											
213-304-0103											

213-307-0100	937-92	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>83 021</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>88 900</u> 77 083	<u>93 757</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>90 053</u> 77 083

					,	
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>573</u> 415	<u>531</u> 415
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>605</u> 446	<u>563</u> 446
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>335</u> 259	<u>316</u> 259

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 676</u> 32 267

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>8 044</u> 7 694	<u>9 118</u> 7 694	<u>8 758</u> 8 452	<u>8 194</u> 7 694	<u>8 349</u> 7 694	<u>8 653</u> 7 694
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>8 757</u> 8 401	<u>9 817</u> 8 401	<u>9 467</u> 9 155	<u>8 905</u> 8 401	<u>9 058</u> 8 401	<u>9 357</u> 8 401
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>9 875</u> 9 507	<u>10 930</u> 9 507	<u>10 586</u> 10 262	<u>10 022</u> 9 507	<u>10 175</u> 9 507	<u>10 473</u> 9 507

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	$\frac{8\,402}{7\,694}$	$\frac{8\,044}{7\,694}$	$\frac{8\,159}{7\,694}$	$\frac{9\,294}{7\,694}$	$\frac{8\,720}{7\,694}$	$\frac{9\,183}{7\,694}$
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	$\frac{9\,110}{8\,401}$	$\frac{8\,757}{8\,401}$	$\frac{8\,871}{8\,401}$	$\frac{9\,991}{8\,401}$	$\frac{9\,424}{8\,401}$	$\frac{9\,881}{8\,401}$
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	$\frac{10\,227}{9\,507}$	$\frac{9\,875}{9\,507}$	$\frac{9\,988}{9\,507}$	$\frac{11\,103}{9\,507}$	$\frac{10\,539}{9\,507}$	$\frac{10\,994}{9\,507}$

				,		
221-101-0100	19804-2012					
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	$\frac{8\,792}{8\,485}$	$\frac{8\,830}{7\,694}$
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	$\frac{9\,500}{9\,188}$	$\frac{9\,532}{8\,401}$
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	$\frac{10\,619}{10\,295}$	$\frac{10\,647}{9\,507}$

221-101-0114	300 9	19804-2012,	1	228	<u>10 833</u> 10 454	<u>11 889</u> 10 454	<u>11 542</u> 11 207	<u>10 981</u> 10 454	<u>11 133</u> 10 454	<u>11 431</u> 10 454
221-101-0115	300 10	19804-2012,	1	228	<u>11 970</u> 11 577	<u>13 025</u> 11 577	<u>12 678</u> 12 330	<u>12 117</u> 11 577	<u>12 270</u> 11 577	<u>12 568</u> 11 577
221-101-0116	300 11	19804-2012,	1	228	<u>13 333</u> 12 924	<u>14 388</u> 12 924	<u>14 041</u> 13 677	<u>13 480</u> 12 924	<u>13 633</u> 12 924	<u>13 931</u> 12 924
221-101-0117	300 12	19804-2012,	1	228	<u>14 684</u> 14 259	<u>15 739</u> 14 259	<u>15 392</u> 15 011	<u>14 832</u> 14 259	<u>14 984</u> 14 259	<u>15 282</u> 14 259

221-102.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-20187,5	3	1	2458	<u>48 133</u> 44 859	<u>59 514</u> 44 859	<u>55 622</u> 52 824	<u>49 725</u> 44 859	<u>50 621</u> 44 121	<u>54 581</u> 44 859

221-104.

221-101-0114	300 9	19804-2012,	1	228	<u>11 185</u> 10 454	<u>10 833</u> 10 454	<u>10 946</u> 10 454	<u>12 062</u> 10 454	<u>11 497</u> 10 454	<u>11 952</u> 10 454
221-101-0115	300 10	19804-2012,	1	228	<u>12 322</u> 11 577	<u>11 970</u> 11 577	<u>12 083</u> 11 577	<u>13 198</u> 11 577	<u>12 634</u> 11 577	<u>13 089</u> 11 577
221-101-0116	300 11	19804-2012,	1	228	<u>13 685</u> 12 924	<u>13 333</u> 12 924	<u>13 446</u> 12 924	<u>14 561</u> 12 924	<u>13 997</u> 12 924	<u>14 452</u> 12 924
221-101-0117	300 12	19804-2012,	1	228	<u>15 036</u> 14 259	<u>14 684</u> 14 259	<u>14 797</u> 14 259	<u>15 913</u> 14 259	<u>15 348</u> 14 259	<u>15 803</u> 14 259

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-20187,5	3	1	2458	<u>51 929</u> 44 859	<u>48 133</u> 44 859	<u>49 355</u> 44 859	<u>61 379</u> 44 859	<u>55 292</u> 44 859	<u>60 198</u> 44 859

					,		
221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>11 575</u> 11 240	<u>11 605</u> 10 454
221-101-0115	300 10	19804-2012,		1	228	<u>12 712</u> 12 363	<u>12 742</u> 11 577
221-101-0116	300 11	19804-2012,		1	228	<u>14 075</u> 13 709	<u>14 105</u> 12 924
221-101-0117	300 12	19804-2012,		1	228	<u>15 425</u> 15 044	<u>15 456</u> 14 259

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 973</u> 53 171	<u>56 457</u> 44 859

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>66 197</u> 62 657	<u>77 790</u> 62 657	<u>73 971</u> 70 915	<u>67 818</u> 62 657	<u>69 491</u> 62 657	<u>72 765</u> 62 657
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>81 697</u> 77 974	<u>93 290</u> 77 974	<u>89 480</u> 86 241	<u>83 319</u> 77 974	<u>84 991</u> 77 974	<u>88 265</u> 77 974
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>84 826</u> 81 066	<u>96 420</u> 81 066	<u>92 609</u> 89 332	<u>86 448</u> 81 066	<u>88 121</u> 81 066	<u>91 395</u> 81 066

222.

222-1.

222-101.

222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000	<u>121 558</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 264</u> 106 575	<u>134 979</u> 106 575	<u>118 880</u> 114 690	<u>115 651</u> 106 575	<u>118 608</u> 106 575	<u>125 176</u> 106 575

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>70 064</u> 62 657	<u>66 197</u> 62 657	<u>67 441</u> 62 657	<u>79 690</u> 62 657	<u>73 490</u> 62 657	<u>78 487</u> 62 657
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>85 564</u> 77 974	<u>81 697</u> 77 974	<u>82 941</u> 77 974	<u>95 191</u> 77 974	<u>88 990</u> 77 974	<u>93 987</u> 77 974
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>88 693</u> 81 066	<u>84 826</u> 81 066	<u>86 071</u> 81 066	<u>98 320</u> 81 066	<u>92 119</u> 81 066	<u>97 117</u> 81 066

222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 174</u> 106 575	<u>111 264</u> 106 575	<u>114 383</u> 106 575	<u>138 564</u> 106 575	<u>126 517</u> 106 575	<u>136 294</u> 106 575

221-104-0100	956-93					
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>74 335</u> 71 275	<u>74 676</u> 62 657
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>89 845</u> 86 601	<u>90 176</u> 77 974
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>92 973</u> 89 693	<u>93 305</u> 81 066

222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>164 701</u> 115 044	<u>128 713</u> 106 575

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>98 858</u> 95 850	<u>111 776</u> 95 850	<u>103 007</u> 100 271	<u>101 248</u> 95 850	<u>102 859</u> 95 850	<u>106 436</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 696</u> 97 666	<u>113 614</u> 97 666	<u>104 845</u> 102 087	<u>103 086</u> 97 666	<u>104 697</u> 97 666	<u>108 274</u> 97 666
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000	<u>121 558</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 696</u> 107 002	<u>135 412</u> 107 002	<u>119 312</u> 115 118	<u>116 083</u> 107 002	<u>119 040</u> 107 002	<u>125 608</u> 107 002
222-101-0305		3	1	1350	<u>103 069</u> 99 997	<u>116 084</u> 99 997	<u>107 248</u> 104 451	<u>105 476</u> 99 997	<u>107 099</u> 99 997	<u>110 703</u> 99 997

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>103 712</u> 95 850	<u>98 858</u> 95 850	<u>100 557</u> 95 850	<u>113 729</u> 95 850	<u>107 167</u> 95 850	<u>112 492</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>105 550</u> 97 666	<u>100 696</u> 97 666	<u>102 395</u> 97 666	<u>115 567</u> 97 666	<u>109 005</u> 97 666	<u>114 330</u> 97 666
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 606</u> 107 002	<u>111 696</u> 107 002	<u>114 816</u> 107 002	<u>138 996</u> 107 002	<u>126 950</u> 107 002	<u>136 726</u> 107 002
222-101-0305		3	1	1350	<u>107 959</u> 99 997	<u>103 069</u> 99 997	<u>104 781</u> 99 997	<u>118 051</u> 99 997	<u>111 440</u> 99 997	<u>116 805</u> 99 997

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>127 966</u> 100 464	<u>108 363</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>129 804</u> 102 280	<u>110 201</u> 97 666
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>165 134</u> 115 471	<u>129 145</u> 107 002
222-101-0305		3	1	1350	<u>132 394</u> 104 645	<u>112 645</u> 99 997

222-101-0306		3	1	1340	<u>99 981</u> 96 959	<u>112 899</u> 96 959	<u>104 129</u> 101 380	<u>102 370</u> 96 959	<u>103 981</u> 96 959	<u>107 558</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>107 702</u> 103 000	<u>131 803</u> 103 000	<u>115 442</u> 111 248	<u>112 160</u> 103 000	<u>115 166</u> 103 000	<u>121 840</u> 103 000
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 633</u> 103 000	<u>131 252</u> 103 000	<u>115 218</u> 111 083	<u>112 001</u> 103 000	<u>114 947</u> 103 000	<u>121 488</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 984</u> 92 873	<u>109 866</u> 92 873	<u>100 442</u> 97 623	<u>98 551</u> 92 873	<u>100 283</u> 92 873	<u>104 127</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 747</u> 98 485	<u>116 207</u> 98 485	<u>106 390</u> 103 434	<u>104 421</u> 98 485	<u>106 225</u> 98 485	<u>110 229</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 748</u> 157 297	<u>187 524</u> 157 297	<u>170 704</u> 165 776	<u>167 331</u> 157 297	<u>170 421</u> 157 297	<u>177 282</u> 157 297

222-101-0306		3	1	1340	<u>104 834</u> 96 959	<u>99 981</u> 96 959	<u>101 680</u> 96 959	<u>114 851</u> 96 959	<u>108 289</u> 96 959	<u>113 615</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>116 757</u> 103 000	<u>107 702</u> 103 000	<u>110 872</u> 103 000	<u>135 446</u> 103 000	<u>123 203</u> 103 000	<u>133 139</u> 103 000
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>116 507</u> 103 000	<u>107 633</u> 103 000	<u>110 739</u> 103 000	<u>134 822</u> 103 000	<u>122 824</u> 103 000	<u>132 561</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>101 199</u> 92 873	<u>95 984</u> 92 873	<u>97 810</u> 92 873	<u>111 964</u> 92 873	<u>104 912</u> 92 873	<u>110 635</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>107 180</u> 98 485	<u>101 747</u> 98 485	<u>103 649</u> 98 485	<u>118 393</u> 98 485	<u>111 047</u> 98 485	<u>117 009</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>172 056</u> 157 297	<u>162 748</u> 157 297	<u>166 007</u> 157 297	<u>191 269</u> 157 297	<u>178 683</u> 157 297	<u>188 897</u> 157 297

222-101-0306		3	1	1340	<u>129 089</u> 101 573	<u>109 485</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>115 805</u> 111 607	<u>125 435</u> 103 000
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>115 574</u> 111 435	<u>125 011</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>127 264</u> 97 830	<u>106 198</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>134 330</u> 103 649	<u>112 386</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>218 575</u> 166 145	<u>180 977</u> 157 297

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>130 588</u> 126 289	<u>142 162</u> 126 289	<u>138 284</u> 134 469	<u>132 207</u> 126 289	<u>133 877</u> 126 289	<u>137 145</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>122 366</u> 118 230	<u>133 668</u> 118 230	<u>130 204</u> 126 537	<u>123 947</u> 118 230	<u>125 577</u> 118 230	<u>128 769</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>127 265</u> 123 006	<u>138 840</u> 123 006	<u>134 977</u> 131 201	<u>128 884</u> 123 006	<u>126 823</u> 119 319	<u>133 823</u> 123 006
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>114 144</u> 110 044	<u>125 705</u> 110 044	<u>121 886</u> 118 268	<u>115 761</u> 110 044	<u>117 429</u> 110 044	<u>120 694</u> 110 044
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>124 119</u> 119 893	<u>135 712</u> 119 893	<u>131 861</u> 128 119	<u>125 741</u> 119 893	<u>127 413</u> 119 893	<u>130 687</u> 119 893
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>114 018</u> 110 032					
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>152 038</u> 147 479	<u>163 636</u> 147 479	<u>159 777</u> 155 703	<u>153 660</u> 147 479	<u>155 333</u> 147 479	<u>158 609</u> 147 479
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>158 776</u> 154 162	<u>170 272</u> 154 162	<u>166 489</u> 162 355	<u>160 385</u> 154 162	<u>161 674</u> 153 798	<u>165 290</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>114 927</u> 110 838	<u>126 405</u> 110 838	<u>122 639</u> 119 028	<u>116 533</u> 110 838	<u>118 189</u> 110 838	<u>121 430</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 131</u> 112 995	<u>128 697</u> 112 995	<u>124 905</u> 121 251	<u>118 749</u> 112 995	<u>120 418</u> 112 995	<u>123 684</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>128 338</u> 124 065	<u>139 917</u> 124 065	<u>136 105</u> 132 315	<u>129 957</u> 124 065	<u>131 628</u> 124 065	<u>134 898</u> 124 065

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>134 448</u> 126 289	<u>130 588</u> 126 289	<u>131 830</u> 126 289	<u>144 060</u> 126 289	<u>137 869</u> 126 289	<u>142 858</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>126 136</u> 118 230	<u>122 366</u> 118 230	<u>123 579</u> 118 230	<u>135 520</u> 118 230	<u>129 476</u> 118 230	<u>134 347</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>131 126</u> 123 006	<u>127 265</u> 123 006	<u>128 507</u> 123 006	<u>140 738</u> 123 006	<u>134 546</u> 123 006	<u>139 536</u> 123 006
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>118 000</u> 110 044	<u>114 144</u> 110 044	<u>115 384</u> 110 044	<u>127 600</u> 110 044	<u>121 416</u> 110 044	<u>126 399</u> 110 044
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>127 986</u> 119 893	<u>124 119</u> 119 893	<u>125 363</u> 119 893	<u>137 613</u> 119 893	<u>131 412</u> 119 893	<u>136 409</u> 119 893
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501						
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>155 906</u> 147 479	<u>152 038</u> 147 479	<u>153 282</u> 147 479	<u>165 537</u> 147 479	<u>159 334</u> 147 479	<u>164 333</u> 147 479
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>162 611</u> 154 162	<u>158 776</u> 154 162	<u>160 010</u> 154 162	<u>172 157</u> 154 162	<u>166 008</u> 154 162	<u>170 963</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>118 756</u> 110 838	<u>114 927</u> 110 838	<u>116 159</u> 110 838	<u>128 286</u> 110 838	<u>122 147</u> 110 838	<u>127 095</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>120 989</u> 112 995	<u>117 131</u> 112 995	<u>118 372</u> 112 995	<u>130 593</u> 112 995	<u>124 407</u> 112 995	<u>129 392</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>132 200</u> 124 065	<u>128 338</u> 124 065	<u>129 580</u> 124 065	<u>141 815</u> 124 065	<u>135 622</u> 124 065	<u>140 613</u> 124 065

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>138 645</u> 134 826	<u>139 053</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>130 571</u> 126 899	<u>130 632</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>135 338</u> 131 558	<u>135 731</u> 123 006
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>122 248</u> 118 626	<u>122 599</u> 110 044
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>132 224</u> 128 478	<u>132 598</u> 119 893
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501		
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>160 140</u> 156 062	<u>160 520</u> 147 479
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>166 851</u> 162 712	<u>167 184</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>123 001</u> 119 385	<u>123 322</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>125 269</u> 121 610	<u>125 590</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3				
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>136 469</u> 132 675	<u>136 806</u> 124 065

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349	<u>150 148</u> 138 349

222-203.

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 473</u> 10 055					
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>9 990</u> 9 574					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 292</u> 11 801	<u>13 746</u> 11 801	<u>13 264</u> 12 834	<u>12 496</u> 11 801	<u>12 705</u> 11 801	<u>13 116</u> 11 801

222-3. , ,
222-301. , ,

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>148 342</u> 138 349	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349	<u>137 497</u> 125 946	<u>155 980</u> 138 349

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303						
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 777</u> 11 801	<u>12 292</u> 11 801	<u>12 448</u> 11 801	<u>13 984</u> 11 801	<u>13 207</u> 11 801	<u>13 833</u> 11 801

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>161 554</u> 138 349	<u>152 084</u> 138 349

222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303		
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314		
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>13 310</u> 12 879	<u>13 356</u> 11 801

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 811</u> 5 642	<u>6 232</u> 5 642	<u>6 145</u> 5 993	<u>5 870</u> 5 642	<u>5 930</u> 5 642	<u>6 049</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 079</u> 17 376	<u>20 135</u> 17 376	<u>19 531</u> 18 914	<u>18 366</u> 17 376	<u>18 663</u> 17 376	<u>19 243</u> 17 376
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 946</u> 12 459					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 579</u> 13 094	<u>14 945</u> 13 094	<u>14 603</u> 14 174	<u>13 770</u> 13 094	<u>13 967</u> 13 094	<u>14 353</u> 13 094

222-302.

,

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>36 900</u> 35 564					
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>43 704</u> 42 182					
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>43 721</u> 42 182					
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>40 652</u> 39 102					

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{5\,951}{5\,642}$	$\frac{5\,811}{5\,642}$	$\frac{5\,856}{5\,642}$	$\frac{6\,301}{5\,642}$	$\frac{6\,076}{5\,642}$	$\frac{6\,257}{5\,642}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{18\,765}{17\,376}$	$\frac{18\,079}{17\,376}$	$\frac{18\,299}{17\,376}$	$\frac{20\,472}{17\,376}$	$\frac{19\,372}{17\,376}$	$\frac{20\,258}{17\,376}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	$\frac{14\,035}{13\,094}$	$\frac{13\,579}{13\,094}$	$\frac{13\,726}{13\,094}$	$\frac{15\,169}{13\,094}$	$\frac{14\,439}{13\,094}$	$\frac{15\,027}{13\,094}$

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875						
222-302-0103	24.13-6		1	950						
222-302-0105	27.12-5		1	975						
222-302-0106	27.13-6		1	1075						

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 161</u> 6 008	<u>6 119</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 599</u> 18 981	<u>19 582</u> 17 376
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>14 651</u> 14 221	<u>14 578</u> 13 094

222-302-0100	961-93				
222-302-0102	24.12-5		1	875	
222-302-0103	24.13-6		1	950	
222-302-0105	27.12-5		1	975	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	

8.04-08-2023

222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>43 882</u> 42 182						
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>43 971</u> 42 182						
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>43 954</u> 42 182						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>179 071</u> 162 306	<u>175 139</u> 170 818	<u>168 797</u> 162 306	<u>170 520</u> 162 306	<u>173 893</u> 162 306	<u>171 110</u> 162 306

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>10 988</u> 10 714	<u>11 589</u> 10 714	<u>11 391</u> 11 143	<u>11 072</u> 10 714	<u>11 329</u> 10 714	<u>11 188</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 945</u> 9 552	<u>10 612</u> 10 211	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 107</u> 9 552	<u>10 600</u> 9 552	<u>10 331</u> 9 552
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 236</u> 15 625	<u>17 995</u> 15 625	<u>17 416</u> 16 879	<u>16 482</u> 15 625	<u>17 232</u> 15 625	<u>16 822</u> 15 625

222-302-0108	33.12-5		1	1200						
222-302-0109	33.13-6		1	1325						
222-302-0111	36.12-5		1	1300						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>168 408</u> 162 306	<u>181 029</u> 162 306	<u>174 640</u> 162 306	<u>179 789</u> 162 306	<u>199 614</u> 171 189

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>10 988</u> 10 714	<u>11 052</u> 10 714	<u>11 688</u> 10 714	<u>11 366</u> 10 714	<u>11 626</u> 10 714	<u>11 410</u> 11 162
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 031</u> 9 552	<u>10 069</u> 9 552	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 432</u> 10 034	<u>11 172</u> 9 552	<u>10 735</u> 10 332
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 236</u> 15 625	<u>16 424</u> 15 625	<u>18 283</u> 15 625	<u>17 342</u> 15 625	<u>18 101</u> 15 625	<u>17 471</u> 16 933

222-302-0108	33.12-5		1	1200	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	
222-302-0111	36.12-5		1	1300	
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 862</u> 162 306

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	<u>11 428</u> 10 714	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 791</u> 9 552	<u>10 274</u> 9 552
225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 522</u> 15 625	<u>17 187</u> 16 071

225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 511</u> 7 223					
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 595</u> 14 970	<u>17 447</u> 14 970	<u>16 838</u> 16 290	<u>15 854</u> 14 970	<u>16 644</u> 14 970	<u>16 213</u> 14 970
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 932</u> 19 036	<u>22 710</u> 19 036	<u>21 796</u> 21 015	<u>20 321</u> 19 036	<u>21 506</u> 19 036	<u>20 859</u> 19 036
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 324</u> 22 321	<u>26 380</u> 22 321	<u>25 374</u> 24 499	<u>23 751</u> 22 321	<u>25 055</u> 22 321	<u>24 343</u> 22 321
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 907</u> 27 464	<u>33 537</u> 27 464	<u>32 013</u> 30 763	<u>29 555</u> 27 464	<u>31 530</u> 27 464	<u>30 451</u> 27 464
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 041</u> 37 500	<u>43 578</u> 37 500	<u>42 085</u> 40 733	<u>39 676</u> 37 500	<u>41 612</u> 37 500	<u>40 554</u> 37 500
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>49 989</u> 47 768	<u>56 841</u> 47 768	<u>54 585</u> 52 651	<u>50 947</u> 47 768	<u>53 871</u> 47 768	<u>52 274</u> 47 768
225-101-0114	15-3		1	320	<u>9 010</u> 7 994					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>12 682</u> 11 331					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 381</u> 6 250	<u>6 612</u> 6 250	<u>6 536</u> 6 415	<u>6 413</u> 6 250	<u>6 512</u> 6 250	<u>6 458</u> 6 250
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>21 012</u> 20 268	<u>23 095</u> 20 268	<u>22 410</u> 21 752	<u>21 303</u> 20 268	<u>22 192</u> 20 268	<u>21 707</u> 20 268

225-101-0104	10-3		1	200						
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 595</u> 14 970	<u>15 794</u> 14 970	<u>17 751</u> 14 970	<u>16 760</u> 14 970	<u>17 558</u> 14 970	<u>16 896</u> 16 347
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 932</u> 19 036	<u>20 230</u> 19 036	<u>23 165</u> 19 036	<u>21 680</u> 19 036	<u>22 877</u> 19 036	<u>21 883</u> 21 101
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 324</u> 22 321	<u>23 652</u> 22 321	<u>26 881</u> 22 321	<u>25 246</u> 22 321	<u>26 563</u> 22 321	<u>25 470</u> 24 594
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 907</u> 27 464	<u>29 404</u> 27 464	<u>34 296</u> 27 464	<u>31 820</u> 27 464	<u>33 815</u> 27 464	<u>32 158</u> 30 907
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 041</u> 37 500	<u>39 528</u> 37 500	<u>44 322</u> 37 500	<u>41 895</u> 37 500	<u>43 851</u> 37 500	<u>42 227</u> 40 874
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>49 989</u> 47 768	<u>50 724</u> 47 768	<u>57 964</u> 47 768	<u>54 299</u> 47 768	<u>57 253</u> 47 768	<u>54 801</u> 52 863
225-101-0114	15-3		1	320						
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 381</u> 6 250	<u>6 406</u> 6 250	<u>6 650</u> 6 250	<u>6 526</u> 6 250	<u>6 626</u> 6 250	<u>6 543</u> 6 422
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>21 012</u> 20 268	<u>21 236</u> 20 268	<u>23 437</u> 20 268	<u>22 323</u> 20 268	<u>23 221</u> 20 268	<u>22 475</u> 21 817

225-101-0104	10-3		1	200		
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 950</u> 14 970	<u>15 564</u> 14 420
225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 964</u> 19 036	<u>20 794</u> 19 107
225-101-0108	15-6		1	660	<u>25 559</u> 22 321	<u>24 192</u> 22 321
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>32 293</u> 27 464	<u>30 846</u> 28 080
225-101-0110	20-6		1	980	<u>42 359</u> 37 500	<u>40 330</u> 37 500
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>55 000</u> 47 768	<u>51 936</u> 47 768
225-101-0114	15-3		1	320		
225-101-0115	20-3		1	1575		
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>6 550</u> 6 250	<u>5 543</u> 5 357
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>22 536</u> 20 268	<u>21 988</u> 20 647

225-101-0602	15		1	950	<u>33 722</u> 32 277	<u>38 121</u> 32 277	<u>36 673</u> 35 412	<u>34 338</u> 32 277	<u>36 214</u> 32 277	<u>35 189</u> 32 277
225-101-0603	20		1	1480	<u>68 703</u> 66 261	<u>75 556</u> 66 261	<u>73 300</u> 71 143	<u>69 662</u> 66 261	<u>72 586</u> 66 261	<u>70 989</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 401</u> 16 920	<u>18 558</u> 16 920	<u>18 177</u> 17 744	<u>17 563</u> 16 920	<u>18 057</u> 16 920	<u>17 787</u> 16 920
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 258</u> 17 767	<u>19 416</u> 17 767	<u>19 035</u> 18 592	<u>18 420</u> 17 767	<u>18 914</u> 17 767	<u>18 644</u> 17 767
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 147</u> 31 018	<u>35 295</u> 31 018	<u>34 259</u> 33 261	<u>32 587</u> 31 018	<u>33 931</u> 31 018	<u>33 197</u> 31 018
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 797</u> 37 589	<u>41 946</u> 37 589	<u>40 909</u> 39 833	<u>39 238</u> 37 589	<u>40 581</u> 37 589	<u>39 847</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>30 860</u> 29 911	<u>33 313</u> 29 911	<u>32 506</u> 31 659	<u>31 203</u> 29 911	<u>32 250</u> 29 911	<u>31 678</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 202</u> 54 018	<u>62 592</u> 54 018	<u>60 488</u> 58 571	<u>57 096</u> 54 018	<u>59 822</u> 54 018	<u>58 333</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>58 848</u> 52 795	<u>57 516</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>51 032</u> 49 107	<u>56 588</u> 49 107	<u>54 759</u> 53 066	<u>51 809</u> 49 107	<u>54 180</u> 49 107	<u>52 885</u> 49 107
225-101-0620	10		1	800	<u>39 011</u> 37 669	<u>42 715</u> 37 669	<u>41 496</u> 40 308	<u>39 529</u> 37 669	<u>41 110</u> 37 669	<u>40 247</u> 37 669
225-101-0621	6		1	2260	<u>83 482</u> 80 263					
225-101-0622	10		1	2480	<u>91 824</u> 88 288					

225-101-0602	15		1	950	<u>33 722</u> 32 277	<u>34 194</u> 32 277	<u>38 842</u> 32 277	<u>36 489</u> 32 277	<u>38 385</u> 32 277	<u>36 811</u> 35 548
225-101-0603	20		1	1480	<u>68 703</u> 66 261	<u>69 439</u> 66 261	<u>76 679</u> 66 261	<u>73 014</u> 66 261	<u>75 968</u> 66 261	<u>73 515</u> 71 356
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 401</u> 16 920	<u>17 525</u> 16 920	<u>18 748</u> 16 920	<u>18 129</u> 16 920	<u>18 628</u> 16 920	<u>18 214</u> 17 780
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 258</u> 17 767	<u>18 382</u> 17 767	<u>19 605</u> 17 767	<u>18 986</u> 17 767	<u>19 485</u> 17 767	<u>19 071</u> 18 627
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 147</u> 31 018	<u>32 485</u> 31 018	<u>35 812</u> 31 018	<u>34 128</u> 31 018	<u>35 485</u> 31 018	<u>34 358</u> 33 359
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 797</u> 37 589	<u>39 135</u> 37 589	<u>42 462</u> 37 589	<u>40 778</u> 37 589	<u>42 135</u> 37 589	<u>41 008</u> 39 930
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>30 860</u> 29 911	<u>31 123</u> 29 911	<u>33 716</u> 29 911	<u>32 403</u> 29 911	<u>33 461</u> 29 911	<u>32 583</u> 31 735
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 202</u> 54 018	<u>56 888</u> 54 018	<u>63 639</u> 54 018	<u>60 222</u> 54 018	<u>62 976</u> 54 018	<u>60 689</u> 58 769
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795	<u>65 303</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>51 032</u> 49 107	<u>51 629</u> 49 107	<u>57 499</u> 49 107	<u>54 527</u> 49 107	<u>56 922</u> 49 107	<u>54 934</u> 53 239
225-101-0620	10		1	800	<u>39 011</u> 37 669	<u>39 409</u> 37 669	<u>43 322</u> 37 669	<u>41 341</u> 37 669	<u>42 938</u> 37 669	<u>41 612</u> 40 423
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-101-0602	15		1	950	<u>36 939</u> 32 277	<u>37 427</u> 34 703
225-101-0603	20		1	1480	<u>73 715</u> 66 261	<u>70 650</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 248</u> 16 920	<u>17 112</u> 16 310
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 105</u> 17 767	<u>18 587</u> 17 767
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 450</u> 31 018	<u>34 564</u> 32 522
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>41 100</u> 37 589	<u>39 692</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>32 654</u> 29 911	<u>31 557</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>60 875</u> 54 018	<u>58 018</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>59 903</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>55 096</u> 49 107	<u>52 611</u> 49 107
225-101-0620	10		1	800	<u>41 720</u> 37 669	<u>40 064</u> 37 669
225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

8.04-08-2023

218

225-2.
225-202.

225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>462 922</u> 446 429

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>129 951</u> 125 649	<u>141 572</u> 125 649	<u>137 959</u> 134 140	<u>131 577</u> 125 649	<u>133 253</u> 125 649	<u>136 535</u> 125 649
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>139 086</u> 134 673	<u>150 721</u> 134 673	<u>146 848</u> 142 921	<u>140 714</u> 134 673	<u>142 392</u> 134 673	<u>145 678</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>6 902</u> 6 676					
225-203-0702	2		1	220	<u>12 898</u> 12 491					
225-203-0703	3		1	350	<u>20 518</u> 19 870					
225-203-0704	4		1	480	<u>28 140</u> 27 253					
225-203-0705	5		1	600	<u>36 671</u> 35 532					

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>133 827</u> 125 649	<u>129 951</u> 125 649	<u>131 198</u> 125 649	<u>143 477</u> 125 649	<u>137 262</u> 125 649	<u>142 271</u> 125 649
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>142 967</u> 134 673	<u>139 086</u> 134 673	<u>140 335</u> 134 673	<u>152 629</u> 134 673	<u>146 405</u> 134 673	<u>151 421</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130						
225-203-0702	2		1	220						
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600						

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>138 334</u> 134 510	<u>144 054</u> 131 187
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>147 212</u> 143 280	<u>147 596</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0701	1		1	130		
225-203-0702	2		1	220		
225-203-0703	3		1	350		
225-203-0704	4		1	480		
225-203-0705	5		1	600		

225-203-0706	6		1	1250	<u>71 800</u> 69 517					
225-203-0707	7		1	1770	<u>98 473</u> 95 303					
225-203-0708	8		1	2880	<u>150 059</u> 145 101					

225-204.

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0304	95-3		1	800	<u>62 333</u> 60 714	<u>66 037</u> 60 714	<u>64 818</u> 63 354	<u>62 852</u> 60 714	<u>63 386</u> 60 714	<u>64 432</u> 60 714
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>79 050</u> 76 875	<u>84 258</u> 76 875	<u>82 544</u> 80 587	<u>79 778</u> 76 875	<u>80 530</u> 76 875	<u>82 001</u> 76 875
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 761</u> 19 346					

225-205.

225-203-0706	6		1	1250						
225-203-0707	7		1	1770						
225-203-0708	8		1	2880						

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0304	95-3		1	800	<u>63 569</u> 60 714	<u>62 333</u> 60 714	<u>62 731</u> 60 714	<u>66 645</u> 60 714	<u>64 663</u> 60 714	<u>66 260</u> 60 714
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 787</u> 76 875	<u>79 050</u> 76 875	<u>79 609</u> 76 875	<u>85 112</u> 76 875	<u>82 326</u> 76 875	<u>84 572</u> 76 875
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						

				,		
225-203-0706	6		1	1250		
225-203-0707	7		1	1770		
225-203-0708	8		1	2880		

				,		
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>64 935</u> 63 469	<u>65 042</u> 60 714
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>82 708</u> 80 748	<u>82 859</u> 76 875
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0803	33-2		1	250		

8.04-08-2023

225-205-0100	13015-2012									
225-205-0101	1		1	10	<u>1 823</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786	<u>1 847</u> 1 786	<u>1 867</u> 1 786	<u>1 851</u> 1 820	<u>1 852</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 009</u> 1 964	<u>2 072</u> 1 964	<u>2 040</u> 1 964	<u>2 066</u> 1 964	<u>2 045</u> 2 009	<u>2 046</u> 1 964
225-205-0103	3		1	40	<u>5 305</u> 5 179	<u>5 501</u> 5 179	<u>5 402</u> 5 179	<u>5 482</u> 5 179	<u>5 415</u> 5 316	<u>5 421</u> 5 179
225-205-0104	4		1	90	<u>9 090</u> 8 839	<u>9 531</u> 8 839	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 487</u> 8 839	<u>9 338</u> 9 149	<u>9 350</u> 8 839

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										

				,		
251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 100</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 133</u> 18 500	<u>19 289</u> 18 500	<u>19 620</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 226</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 162</u> 17 500	<u>18 333</u> 17 500	<u>18 698</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 199</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 154</u> 17 500	<u>18 322</u> 17 500	<u>18 680</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 473</u> 2 321	<u>2 848</u> 2 321	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 525</u> 2 321	<u>2 579</u> 2 321	<u>2 685</u> 2 321

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 361</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 081</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>19 690</u> 18 500	<u>20 167</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 413</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 105</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>18 775</u> 17 500	<u>19 300</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 400</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 098</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>18 755</u> 17 500	<u>19 271</u> 17 500

255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 598</u> 2 321	<u>2 459</u> 2 321	<u>2 516</u> 2 321	<u>2 910</u> 2 321	<u>2 709</u> 2 321	<u>2 871</u> 2 321

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500

255-101-0100	6665-91					
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 747</u> 2 321

255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 449</u> 10 080					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 368</u> 1 295	<u>1 532</u> 1 295	<u>1 553</u> 1 295	<u>1 391</u> 1 295	<u>1 415</u> 1 295	<u>1 461</u> 1 295
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 475</u> 1 393					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 916</u> 1 813					
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 872</u> 12 455					

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 628</u> 2 455	<u>3 079</u> 2 455	<u>3 135</u> 2 455	<u>2 691</u> 2 455	<u>2 756</u> 2 455	<u>2 883</u> 2 455

8.04-08-2023

255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5						
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,423}{1\,295}$	$\frac{1\,362}{1\,295}$	$\frac{1\,387}{1\,295}$	$\frac{1\,559}{1\,295}$	$\frac{1\,471}{1\,295}$	$\frac{1\,542}{1\,295}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40						
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50						
255-101-0109	300 6665-91		1	80						

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 778</u> 2 455	<u>2 612</u> 2 455	<u>2 680</u> 2 455	<u>3 153</u> 2 455	<u>2 912</u> 2 455	<u>3 106</u> 2 455

255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5		
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 553</u> 1 295	<u>1 488</u> 1 295
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40		
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50		
255-101-0109	300 6665-91		1	80		

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2				
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2				
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2				
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 135</u> 2 455	<u>2 958</u> 2 455

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>2 995</u> 2 813	<u>3 445</u> 2 813	<u>3 502</u> 2 813	<u>3 058</u> 2 813	<u>3 123</u> 2 813	<u>3 250</u> 2 813
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 793</u> 2 589	<u>3 356</u> 2 589	<u>3 427</u> 2 589	<u>2 871</u> 2 589	<u>2 953</u> 2 589	<u>3 112</u> 2 589
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>3 251</u> 3 036	<u>3 814</u> 3 036	<u>3 885</u> 3 036	<u>3 330</u> 3 036	<u>3 411</u> 3 036	<u>3 570</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 278</u> 3 036	<u>3 954</u> 3 036	<u>4 039</u> 3 036	<u>3 372</u> 3 036	<u>3 470</u> 3 036	<u>3 661</u> 3 036
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 828</u> 3 571	<u>4 504</u> 3 571	<u>4 589</u> 3 571	<u>3 922</u> 3 571	<u>4 020</u> 3 571	<u>4 211</u> 3 571
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232					
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232					
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>3 721</u> 3 513					
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 045</u> 19 390					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 475</u> 19 760					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 353</u> 19 690					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 783</u> 20 060					

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>3 145</u> 2 813	<u>2 978</u> 2 813	<u>3 047</u> 2 813	<u>3 519</u> 2 813	<u>3 278</u> 2 813	<u>3 472</u> 2 813
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 981</u> 2 589	<u>2 772</u> 2 589	<u>2 858</u> 2 589	<u>3 448</u> 2 589	<u>3 147</u> 2 589	<u>3 390</u> 2 589
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>3 439</u> 3 036	<u>3 231</u> 3 036	<u>3 316</u> 3 036	<u>3 906</u> 3 036	<u>3 605</u> 3 036	<u>3 848</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 503</u> 3 036	<u>3 254</u> 3 036	<u>3 356</u> 3 036	<u>4 065</u> 3 036	<u>3 703</u> 3 036	<u>3 995</u> 3 036
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 053</u> 3 571	<u>3 803</u> 3 571	<u>3 906</u> 3 571	<u>4 614</u> 3 571	<u>4 253</u> 3 571	<u>4 544</u> 3 571
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168						
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168						
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192						
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175						

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	$\frac{3\,502}{2\,813}$ $\frac{3\,324}{2\,813}$
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	$\frac{3\,427}{2\,589}$ $\frac{3\,205}{2\,589}$
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	$\frac{3\,885}{3\,036}$ $\frac{3\,663}{3\,036}$
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,039}{3\,036}$ $\frac{3\,772}{3\,036}$
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,589}{3\,571}$ $\frac{4\,322}{3\,571}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	
255-102-0800	17608-2017		2			
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	

255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175	<u>21 091</u> 20 360				
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>22 369</u> 21 550				
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>22 882</u> 22 050				
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>23 295</u> 22 390				
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 414</u> 19 750				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 845</u> 20 120				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 722</u> 20 050				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 153</u> 20 420				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 460</u> 20 720				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>22 738</u> 21 910				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 251</u> 22 410				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>23 664</u> 22 750				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 507</u> 19 840				

255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					

255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175	
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	

255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 937</u> 20 210				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 814</u> 20 140				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 245</u> 20 510				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 553</u> 20 810				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>22 830</u> 22 000				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 343</u> 22 500				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>23 757</u> 22 840				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 194</u> 20 510				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>21 625</u> 20 880				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 502</u> 20 810				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>21 932</u> 21 180				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 240</u> 21 480				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>23 518</u> 22 670				

255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					

255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	

255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 031</u> 23 170				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 444</u> 23 510				
255-102-0900		17608-2017	2							
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>24 714</u> 23 940				
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 144</u> 24 310				
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 022</u> 24 240				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 452</u> 24 610				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 760</u> 24 910				
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>27 038</u> 26 100				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>28 577</u> 27 600				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>27 964</u> 26 940				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 176</u> 24 390				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 606</u> 24 760				

255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900			17608-2017	2						
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0908	120		Granit Silk	2	1	282				
255-102-0909		60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0910		80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				

255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0900		17608-2017	2			
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	

255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 484</u> 24 690				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 914</u> 25 060				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 222</u> 25 360				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>27 500</u> 26 550				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 013</u> 27 050				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>28 426</u> 27 390				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 453</u> 24 660				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 883</u> 25 030				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 761</u> 24 960				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 191</u> 25 330				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 499</u> 25 630				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>27 777</u> 26 820				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 290</u> 27 320				

255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225					

255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	

255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>28 703</u> 27 660				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>25 904</u> 25 100				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 335</u> 25 470				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 212</u> 25 400				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 643</u> 25 770				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 951</u> 26 070				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 228</u> 27 260				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 741</u> 27 760				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 155</u> 28 100				

255-103.

255-103-0100					

255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					

255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	

255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	$\frac{10\,741}{10\,475}$
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	$\frac{7\,951}{7\,788}$
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	$\frac{11\,652}{11\,375}$
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	$\frac{8\,862}{8\,688}$

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	$\frac{6\,059}{5\,938}$
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	$\frac{6\,962}{6\,830}$
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	$\frac{8\,770}{8\,616}$
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	$\frac{5\,730}{5\,625}$
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	$\frac{6\,634}{6\,518}$

252

255-105.

26.

261.

261-1.

261-101.

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				,		
--	--	--	--	---	--	--

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452

[illegible]

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452

[illegible]

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	22,5 , , , , 13015-2003	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , 22,5 , 13015-2003	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная