

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		23
211-4.		25
211-5.		28
211-6.		29
211-7.		30
212.	,	33
212-1.		33
212-2.		116
212-3.		118
212-4.		119
212-5.		126
212-6.		134
213.		135
213-1.		136
213-3.	,	142
221.		152
221-1.		152
222.	,	157
222-1.	,	157
222-2.	,	169
222-3.	,	172
225.		175
225-1.		176
225-2.		182

226.				209
226-1.	,			210
251.	,		,	217
251-3.			,	217
255.	,		,	217
255-1.				218
261.				227
261-1.				227

21. ,
211. -
211-1. ,
211-101.

					,	.			
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 787</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154

					,			
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>2 099</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 364</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301	,		1	1000	<u>46 533</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 315</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 465</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 146</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368
211-103-0200							
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 346}{10\ 409}$	$\frac{11\ 114}{10\ 289}$	<u>15 438</u>	<u>11 731</u>	$\frac{13\ 570}{10\ 464}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 265}{10\ 335}$	$\frac{11\ 035}{10\ 215}$	<u>15 327</u>	<u>11 647</u>	$\frac{13\ 473}{10\ 389}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 184}{10\ 260}$	$\frac{10\ 955}{10\ 142}$	<u>15 217</u>	<u>11 563</u>	$\frac{13\ 376}{10\ 314}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 184}{10\ 260}$	$\frac{10\ 955}{10\ 142}$	<u>15 217</u>	<u>11 563</u>	$\frac{13\ 376}{10\ 314}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 184}{10\ 260}$	$\frac{10\ 955}{10\ 142}$	<u>15 217</u>	<u>11 563</u>	$\frac{13\ 376}{10\ 314}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 500}{8\ 629}$	$\frac{9\ 273}{8\ 511}$	<u>13 733</u>	<u>9 876</u>	$\frac{11\ 905}{8\ 905}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 361}{8\ 503}$	$\frac{9\ 138}{8\ 387}$	<u>13 532</u>	<u>9 732</u>	$\frac{11\ 731}{8\ 775}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{9\ 500}{8\ 629}$	$\frac{9\ 273}{8\ 511}$	<u>13 733</u>	<u>9 876</u>	$\frac{11\ 905}{8\ 905}$

211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>11 545</u> 10 602	<u>11 310</u> 10 479	<u>15 651</u>	<u>11 939</u>	<u>13 769</u> 10 657
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>11 462</u> 10 526	<u>11 230</u> 10 404	<u>15 539</u>	<u>11 853</u>	<u>13 671</u> 10 581
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>11 380</u> 10 450	<u>11 149</u> 10 329	<u>15 427</u>	<u>11 768</u>	<u>13 572</u> 10 505
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>11 380</u> 10 450	<u>11 149</u> 10 329	<u>15 427</u>	<u>11 768</u>	<u>13 572</u> 10 505
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>11 380</u> 10 450	<u>11 149</u> 10 329	<u>15 427</u>	<u>11 768</u>	<u>13 572</u> 10 505
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>9 665</u> 8 789	<u>9 435</u> 8 669	<u>13 916</u>	<u>10 050</u>	<u>12 074</u> 9 070
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 524</u> 8 661	<u>9 297</u> 8 542	<u>13 713</u>	<u>9 903</u>	<u>11 898</u> 8 938
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>9 665</u> 8 789	<u>9 435</u> 8 669	<u>13 916</u>	<u>10 050</u>	<u>12 074</u> 9 070
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,751}{10\,802}$	$\frac{11\,514}{10\,677}$	<u>15 872</u>	<u>12 154</u>	$\frac{13\,976}{10\,858}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,667}{10\,725}$	$\frac{11\,432}{10\,601}$	<u>15 759</u>	<u>12 067</u>	$\frac{13\,876}{10\,781}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,583}{10\,648}$	$\frac{11\,350}{10\,524}$	<u>15 646</u>	<u>11 980</u>	$\frac{13\,776}{10\,703}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,583}{10\,648}$	$\frac{11\,350}{10\,524}$	<u>15 646</u>	<u>11 980</u>	$\frac{13\,776}{10\,703}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,583}{10\,648}$	$\frac{11\,350}{10\,524}$	<u>15 646</u>	<u>11 980</u>	$\frac{13\,776}{10\,703}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,835}{8\,955}$	$\frac{9\,604}{8\,833}$	<u>14 106</u>	<u>10 230</u>	$\frac{12\,251}{9\,241}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,692}{8\,824}$	$\frac{9\,463}{8\,704}$	<u>13 900</u>	<u>10 081</u>	$\frac{12\,072}{9\,106}$
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{9\,835}{8\,955}$	$\frac{9\,604}{8\,833}$	<u>14 106</u>	<u>10 230</u>	$\frac{12\,251}{9\,241}$
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,965}{11\,010}$	$\frac{11\,726}{10\,882}$	<u>16 102</u>	<u>12 378</u>	$\frac{14\,191}{11\,067}$

211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,879}{10\,931}$	$\frac{11\,642}{10\,804}$	<u>15 987</u>	<u>12 289</u>	$\frac{14\,090}{10\,988}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,794}{10\,852}$	$\frac{11\,558}{10\,727}$	<u>15 872</u>	<u>12 201</u>	$\frac{13\,988}{10\,909}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,794}{10\,852}$	$\frac{11\,558}{10\,727}$	<u>15 872</u>	<u>12 201</u>	$\frac{13\,988}{10\,909}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,794}{10\,852}$	$\frac{11\,558}{10\,727}$	<u>15 872</u>	<u>12 201</u>	$\frac{13\,988}{10\,909}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,013}{9\,127}$	$\frac{9\,779}{9\,002}$	<u>14 304</u>	<u>10 417</u>	$\frac{12\,434}{9\,419}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,867}{8\,994}$	$\frac{9\,636}{8\,871}$	<u>14 095</u>	<u>10 265</u>	$\frac{12\,252}{9\,281}$
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{10\,013}{9\,127}$	$\frac{9\,779}{9\,002}$	<u>14 304</u>	<u>10 417</u>	$\frac{12\,434}{9\,419}$
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,187}{11\,225}$	$\frac{11\,945}{11\,096}$	<u>16 341</u>	<u>12 610</u>	$\frac{14\,415}{11\,284}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,100}{11\,145}$	$\frac{11\,860}{11\,016}$	<u>16 224</u>	<u>12 520</u>	$\frac{14\,312}{11\,204}$

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>12 013</u> 11 065	<u>11 775</u> 10 937	<u>16 107</u>	<u>12 430</u>	<u>14 209</u> 11 123
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>12 013</u> 11 065	<u>11 775</u> 10 937	<u>16 107</u>	<u>12 430</u>	<u>14 209</u> 11 123
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>12 013</u> 11 065	<u>11 775</u> 10 937	<u>16 107</u>	<u>12 430</u>	<u>14 209</u> 11 123
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>10 197</u> 9 306	<u>9 960</u> 9 179	<u>14 509</u>	<u>10 611</u>	<u>12 624</u> 9 603
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 048</u> 9 170	<u>9 815</u> 9 045	<u>14 297</u>	<u>10 456</u>	<u>12 440</u> 9 463
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>10 197</u> 9 306	<u>9 960</u> 9 179	<u>14 509</u>	<u>10 611</u>	<u>12 624</u> 9 603
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>12 302</u> 11 337	<u>12 058</u> 11 205	<u>16 464</u>	<u>12 730</u>	<u>14 530</u> 11 396
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 214</u> 11 256	<u>11 972</u> 11 125	<u>16 346</u>	<u>12 639</u>	<u>14 426</u> 11 315
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>12 126</u> 11 175	<u>11 886</u> 11 045	<u>16 229</u>	<u>12 548</u>	<u>14 322</u> 11 233

211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 126}{11\ 175}$	$\frac{11\ 886}{11\ 045}$	<u>16 229</u>	<u>12 548</u>	$\frac{14\ 322}{11\ 233}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 126}{11\ 175}$	$\frac{11\ 886}{11\ 045}$	<u>16 229</u>	<u>12 548</u>	$\frac{14\ 322}{11\ 233}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 292}{9\ 398}$	$\frac{10\ 054}{9\ 270}$	<u>14 614</u>	<u>10 711</u>	$\frac{12\ 722}{9\ 699}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 142}{9\ 261}$	$\frac{9\ 907}{9\ 134}$	<u>14 401</u>	<u>10 555</u>	$\frac{12\ 536}{9\ 557}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{10\ 292}{9\ 398}$	$\frac{10\ 054}{9\ 270}$	<u>14 614</u>	<u>10 711</u>	$\frac{12\ 722}{9\ 699}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{13\ 132}{11\ 450}$	$\frac{12\ 275}{11\ 318}$	<u>16 820</u>	<u>12 953</u>	$\frac{14\ 811}{11\ 510}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{13\ 038}{11\ 368}$	$\frac{12\ 187}{11\ 237}$	<u>16 700</u>	<u>12 861</u>	$\frac{14\ 706}{11\ 428}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 944}{11\ 286}$	$\frac{12\ 099}{11\ 156}$	<u>16 580</u>	<u>12 768</u>	$\frac{14\ 600}{11\ 346}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 944}{11\ 286}$	$\frac{12\ 099}{11\ 156}$	<u>16 580</u>	<u>12 768</u>	$\frac{14\ 600}{11\ 346}$

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>12 944</u> 11 286	<u>12 099</u> 11 156	<u>16 580</u>	<u>12 768</u>	<u>14 600</u> 11 346
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>11 087</u> 9 492	<u>10 248</u> 9 362	<u>14 948</u>	<u>10 912</u>	<u>12 982</u> 9 796
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 925</u> 9 354	<u>10 099</u> 9 226	<u>14 730</u>	<u>10 753</u>	<u>12 793</u> 9 653
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>11 087</u> 9 492	<u>10 248</u> 9 362	<u>14 948</u>	<u>10 912</u>	<u>12 982</u> 9 796
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 132</u> 11 450	<u>12 275</u> 11 318	<u>16 820</u>	<u>12 953</u>	<u>14 811</u> 11 510
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>13 038</u> 11 368	<u>12 187</u> 11 237	<u>16 700</u>	<u>12 861</u>	<u>14 706</u> 11 428
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 944</u> 11 286	<u>12 099</u> 11 156	<u>16 580</u>	<u>12 768</u>	<u>14 600</u> 11 346
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 944</u> 11 286	<u>12 099</u> 11 156	<u>16 580</u>	<u>12 768</u>	<u>14 600</u> 11 346
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 944</u> 11 286	<u>12 099</u> 11 156	<u>16 580</u>	<u>12 768</u>	<u>14 600</u> 11 346

211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>11 087</u> 9 492	<u>10 248</u> 9 362	<u>14 948</u>	<u>10 912</u>	<u>12 982</u> 9 796
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 925</u> 9 354	<u>10 099</u> 9 226	<u>14 730</u>	<u>10 753</u>	<u>12 793</u> 9 653
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>11 087</u> 9 492	<u>10 248</u> 9 362	<u>14 948</u>	<u>10 912</u>	<u>12 982</u> 9 796

211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>14 601</u>	<u>10 505</u> 9 697	<u>14 150</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>14 497</u>	<u>10 430</u> 9 628	<u>14 049</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>14 392</u>	<u>10 355</u> 9 559	<u>13 948</u>

211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>14 392</u>	<u>10 355</u> 9 559	<u>13 948</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>14 392</u>	<u>10 355</u> 9 559	<u>13 948</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>12 914</u>	<u>8 677</u> 7 933	<u>12 473</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 725</u>	<u>8 550</u> 7 817	<u>12 291</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>12 914</u>	<u>8 677</u> 7 933	<u>12 473</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>14 857</u>	<u>10 690</u> 9 877	<u>14 379</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>14 751</u>	<u>10 614</u> 9 806	<u>14 276</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>14 644</u>	<u>10 537</u> 9 736	<u>14 173</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>14 644</u>	<u>10 537</u> 9 736	<u>14 173</u>

211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>14 644</u>	<u>10 537</u> 9 736	<u>14 173</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>13 139</u>	<u>8 828</u> 8 079	<u>12 671</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 947</u>	<u>8 699</u> 7 962	<u>12 486</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>13 139</u>	<u>8 828</u> 8 079	<u>12 671</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>15 122</u>	<u>10 882</u> 10 063	<u>14 616</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>15 014</u>	<u>10 804</u> 9 991	<u>14 512</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>14 906</u>	<u>10 727</u> 9 919	<u>14 407</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>14 906</u>	<u>10 727</u> 9 919	<u>14 407</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>14 906</u>	<u>10 727</u> 9 919	<u>14 407</u>

211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>13 372</u>	<u>8 985</u> 8 232	<u>12 877</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 177</u>	<u>8 854</u> 8 112	<u>12 689</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>13 372</u>	<u>8 985</u> 8 232	<u>12 877</u>
211-201-0400	600 , 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>15 397</u>	<u>11 081</u> 10 257	<u>14 862</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>15 287</u>	<u>11 002</u> 10 183	<u>14 756</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>15 177</u>	<u>10 923</u> 10 110	<u>14 650</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>15 177</u>	<u>10 923</u> 10 110	<u>14 650</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>15 177</u>	<u>10 923</u> 10 110	<u>14 650</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>13 614</u>	<u>9 148</u> 8 390	<u>13 090</u>

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 415</u>	<u>9 015</u> 8 268	<u>12 899</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>13 614</u>	<u>9 148</u> 8 390	<u>13 090</u>
211-201-0500	800 , 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>15 684</u>	<u>11 288</u> 10 458	<u>15 118</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>15 572</u>	<u>11 208</u> 10 383	<u>15 010</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>15 460</u>	<u>11 127</u> 10 308	<u>14 902</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>15 460</u>	<u>11 127</u> 10 308	<u>14 902</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>15 460</u>	<u>11 127</u> 10 308	<u>14 902</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>13 866</u>	<u>9 318</u> 8 555	<u>13 312</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 663</u>	<u>9 182</u> 8 430	<u>13 118</u>

8.04-08-2024

211-201-0508	70	3	1	1370	<u>13 866</u>	<u>9 318</u> 8 555	<u>13 312</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>15 831</u>	<u>11 395</u> 10 561	<u>15 250</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>15 718</u>	<u>11 314</u> 10 486	<u>15 141</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>15 605</u>	<u>11 232</u> 10 410	<u>15 032</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>15 605</u>	<u>11 232</u> 10 410	<u>15 032</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>15 605</u>	<u>11 232</u> 10 410	<u>15 032</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>13 995</u>	<u>9 405</u> 8 639	<u>13 427</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 791</u>	<u>9 267</u> 8 513	<u>13 231</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>13 995</u>	<u>9 405</u> 8 639	<u>13 427</u>

211-201-0700	1200 , 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>16 081</u>	<u>11 605</u> 10 667	<u>15 480</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>15 966</u>	<u>11 522</u> 10 591	<u>15 369</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>15 851</u>	<u>11 439</u> 10 514	<u>15 259</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>15 851</u>	<u>11 439</u> 10 514	<u>15 259</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>15 851</u>	<u>11 439</u> 10 514	<u>15 259</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>14 225</u>	<u>9 592</u> 8 726	<u>13 636</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 017</u>	<u>9 452</u> 8 598	<u>13 437</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>14 225</u>	<u>9 592</u> 8 726	<u>13 636</u>
211-201-0800	1400 , 1284-2004	3					

211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>16 081</u>	<u>11 605</u> 10 667	<u>15 480</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>15 966</u>	<u>11 522</u> 10 591	<u>15 369</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>15 851</u>	<u>11 439</u> 10 514	<u>15 259</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>15 851</u>	<u>11 439</u> 10 514	<u>15 259</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>15 851</u>	<u>11 439</u> 10 514	<u>15 259</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>14 225</u>	<u>9 592</u> 8 726	<u>13 636</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 017</u>	<u>9 452</u> 8 598	<u>13 437</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>14 225</u>	<u>9 592</u> 8 726	<u>13 636</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 410</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>17 076</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 280</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>17 076</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 280</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>17 076</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 280</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 013</u> 16 071
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 013</u> 16 071
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 013</u> 16 071

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>12 400</u> 10 777	<u>11 355</u> 10 442	<u>16 161</u>	<u>12 392</u>	<u>13 933</u> 10 739

8.04-08-2024

211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>16 297</u>	<u>10 506</u> 9 617	<u>15 170</u>

211-3.
211-302.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	<u>17 011</u> 15 368	<u>16 750</u> 15 368	<u>16 225</u> 15 368	<u>13 346</u> 11 299
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080				

211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\,900}{18\,080}$				
211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\,940}{18\,080}$				
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{18\,940}{18\,080}$	$\frac{17\,202}{15\,368}$	$\frac{16\,903}{15\,368}$	$\frac{16\,304}{15\,368}$	$\frac{13\,607}{11\,300}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{18\,940}{18\,080}$				
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{19\,021}{18\,080}$	$\frac{17\,583}{15\,368}$	$\frac{17\,210}{15\,368}$	$\frac{16\,461}{15\,368}$	$\frac{14\,126}{11\,299}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{19\,021}{18\,080}$				
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{19\,021}{18\,080}$				

211-302-0100	32496-2013 , 350	3					
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{17\,157}{15\,368}$	$\frac{16\,507}{15\,368}$	$\frac{16\,150}{15\,368}$
211-302-0102	10-20	3	1	350			
211-302-0103	20-40	3	1	350			
211-302-0200	32496-2013 , 400	3					
211-302-0201	5-10	3	1	400			
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{17\,368}{15\,368}$	$\frac{16\,626}{15\,368}$	$\frac{16\,218}{15\,368}$
211-302-0203	20-40	3	1	400			
211-302-0300	32496-2013 , 500	3					
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{17\,791}{15\,368}$	$\frac{16\,863}{15\,368}$	$\frac{16\,354}{15\,368}$
211-302-0302	10-20	3	1	500			
211-302-0303	20-40	3	1	500			

211-4.
211-401.

					,	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>11 186</u> 9 467	<u>10 121</u> 9 183	<u>14 674</u>	<u>10 994</u>	<u>12 522</u> 9 082
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>11 186</u> 9 467	<u>10 121</u> 9 183	<u>14 674</u>	<u>10 994</u>	<u>12 522</u> 9 082
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>12 238</u> 10 714				

					,			
211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>13 882</u>	<u>9 440</u> 8 522		<u>13 238</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>13 882</u>	<u>9 440</u> 8 522		<u>13 238</u>

					,			
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500				

211-402.

					,	.			
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>8 009</u> 6 847	<u>7 299</u> 6 658	<u>10 334</u> 7 155	<u>7 881</u> 7 223	<u>8 900</u> 6 590

					,		
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>9 807</u> 8 902	<u>6 845</u> 6 217	<u>9 377</u> 7 786

211-403.

					,		
211-403-0100	10832-2009 75	3					
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77		<u>16 304</u> 16 071	
211-403-0200	4682-84 ()	3					
211-403-0201		3	1	2600		<u>191 818</u> 188 036	

211-5.
211-501.

				,	.				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>11 048</u> 9 333	<u>9 983</u> 9 050	<u>14 536</u>	<u>10 856</u>	<u>12 384</u> 8 948

				,			
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>13 744</u>	<u>9 302</u> 8 388	<u>13 100</u>

211-6.
211-601.

-

				,	.				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 090</u> 759	<u>10 061</u> 9 081	<u>1 490</u> 759	<u>6 061</u>	<u>13 691</u> 10 011

				,			
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>15 142</u>	<u>9 334</u> 8 376	<u>4 281</u>

211-7.
211-701.

					,	.				
211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 300 ,	3	1	1800	<u>14 487</u>	<u>13 208</u>	<u>19 884</u>	<u>14 257</u>	<u>17 298</u>	
211-701-0102	150- 1000 400 ,	3	1	1800	<u>14 487</u>	<u>13 208</u>	<u>19 884</u>	<u>14 257</u>	<u>17 298</u>	
211-701-0103	150- 1000 600 ,	3	1	1800	<u>14 487</u>	<u>13 208</u>	<u>19 884</u>	<u>14 257</u>	<u>17 298</u>	
211-701-0104	150- 1000 800 ,	3	1	1800	<u>14 487</u>	<u>13 208</u>	<u>19 884</u>	<u>14 257</u>	<u>17 298</u>	
211-701-0105	150- 1000 1000 ,	3	1	1800	<u>14 487</u>	<u>13 208</u>	<u>19 884</u>	<u>14 257</u>	<u>17 298</u>	
211-701-0106	150- 1000 1200 ,	3	1	1800	<u>14 487</u>	<u>13 208</u>	<u>19 884</u>	<u>14 257</u>	<u>17 298</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 285</u> 47 009					

					,			
211-701-0100		3						
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>18 932</u>	<u>12 389</u>	<u>18 158</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>18 932</u>	<u>12 389</u>	<u>18 158</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>18 932</u>	<u>12 389</u>	<u>18 158</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>18 932</u>	<u>12 389</u>	<u>18 158</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>18 932</u>	<u>12 389</u>	<u>18 158</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>18 932</u>	<u>12 389</u>	<u>18 158</u>	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

211-702.

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101	-	3	1	700		<u>3 370</u> 2 679

212. ,
212-1.
212-101.

					,	.			
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 013	<u>41 521</u> 31 747	<u>41 521</u> 31 747	<u>40 779</u> 31 747
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>33 819</u> 30 543	<u>43 133</u> 33 334	<u>43 133</u> 33 334	<u>42 392</u> 33 334	<u>43 133</u> 33 334
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 547</u> 32 244	<u>44 827</u> 35 001	<u>44 827</u> 35 001	<u>44 086</u> 35 001	<u>44 827</u> 35 001
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>35 404</u> 32 569	<u>45 674</u> 35 354	<u>45 674</u> 35 354	<u>44 893</u> 35 354	<u>45 674</u> 35 354
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 742</u> 32 902	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 040</u> 35 715	<u>45 260</u> 35 715	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>36 087</u> 33 241	<u>46 414</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083	<u>45 634</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>36 798</u> 33 941	<u>47 186</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843	<u>46 406</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 302	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>46 804</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 742</u> 32 902	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 040</u> 35 715	<u>45 260</u> 35 715	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>36 087</u> 33 241	<u>46 414</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083	<u>45 634</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>36 438</u> 33 587	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 016</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 302	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>46 804</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>37 539</u> 34 671	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 211</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>36 087</u> 33 241	<u>46 414</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083	<u>45 634</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>36 438</u> 33 587	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 016</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>36 798</u> 33 941	<u>47 186</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843	<u>46 406</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 539</u> 34 671	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 211</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>37 922</u> 35 047	<u>48 407</u> 38 044	<u>48 407</u> 38 044	<u>47 626</u> 38 044	<u>48 407</u> 38 044
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>36 438</u> 33 587	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 016</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>36 798</u> 33 941	<u>47 186</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843	<u>46 406</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 302	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>46 804</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>37 922</u> 35 047	<u>48 407</u> 38 044	<u>48 407</u> 38 044	<u>47 626</u> 38 044	<u>48 407</u> 38 044

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>38 313</u> 35 432	<u>48 832</u> 38 463	<u>48 832</u> 38 463	<u>48 051</u> 38 463	<u>48 832</u> 38 463
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>36 373</u> 33 056	<u>45 499</u> 35 662	<u>45 499</u> 35 662	<u>44 757</u> 35 662	<u>45 499</u> 35 662
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 239</u> 33 390	<u>46 352</u> 36 022	<u>46 352</u> 36 022	<u>45 572</u> 36 022	<u>46 352</u> 36 022
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 585</u> 33 731	<u>46 726</u> 36 390	<u>46 726</u> 36 390	<u>45 945</u> 36 390	<u>46 726</u> 36 390
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 938</u> 34 079	<u>47 107</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765	<u>46 327</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 667</u> 34 796	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 113</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 043</u> 35 166	<u>48 299</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938	<u>47 519</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 585</u> 33 731	<u>46 726</u> 36 390	<u>46 726</u> 36 390	<u>45 945</u> 36 390	<u>46 726</u> 36 390
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 938</u> 34 079	<u>47 107</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765	<u>46 327</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 299</u> 34 434	<u>47 496</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148	<u>46 716</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>38 043</u> 35 166	<u>48 299</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938	<u>47 519</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 427</u> 35 544	<u>48 713</u> 38 346	<u>48 713</u> 38 346	<u>47 933</u> 38 346	<u>48 713</u> 38 346
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 938</u> 34 079	<u>47 107</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765	<u>46 327</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 299</u> 34 434	<u>47 496</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148	<u>46 716</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 667</u> 34 796	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 113</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 427</u> 35 544	<u>48 713</u> 38 346	<u>48 713</u> 38 346	<u>47 933</u> 38 346	<u>48 713</u> 38 346
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 820</u> 35 931	<u>49 137</u> 38 763	<u>49 137</u> 38 763	<u>48 357</u> 38 763	<u>49 137</u> 38 763
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 299</u> 34 434	<u>47 496</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148	<u>46 716</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 667</u> 34 796	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 113</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 043</u> 35 166	<u>48 299</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938	<u>47 519</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 820</u> 35 931	<u>49 137</u> 38 763	<u>49 137</u> 38 763	<u>48 357</u> 38 763	<u>49 137</u> 38 763

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>39 221</u> 36 326	<u>49 570</u> 39 189	<u>49 570</u> 39 189	<u>48 789</u> 39 189	<u>49 570</u> 39 189
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>36 724</u> 33 402	<u>46 025</u> 36 180	<u>46 025</u> 36 180	<u>45 283</u> 36 180	<u>46 025</u> 36 180
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 593</u> 33 739	<u>46 884</u> 36 545	<u>46 884</u> 36 545	<u>46 103</u> 36 545	<u>46 884</u> 36 545
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 943</u> 34 083	<u>47 263</u> 36 918	<u>47 263</u> 36 918	<u>46 482</u> 36 918	<u>47 263</u> 36 918
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 300</u> 34 435	<u>47 649</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299	<u>46 869</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>38 036</u> 35 160	<u>48 447</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084	<u>47 667</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>38 416</u> 35 534	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 078</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 943</u> 34 083	<u>47 263</u> 36 918	<u>47 263</u> 36 918	<u>46 482</u> 36 918	<u>47 263</u> 36 918
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 300</u> 34 435	<u>47 649</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299	<u>46 869</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>37 664</u> 34 793	<u>48 044</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687	<u>47 264</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>38 416</u> 35 534	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 078</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 804</u> 35 916	<u>49 279</u> 38 903	<u>49 279</u> 38 903	<u>48 499</u> 38 903	<u>49 279</u> 38 903
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 300</u> 34 435	<u>47 649</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299	<u>46 869</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>37 664</u> 34 793	<u>48 044</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687	<u>47 264</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>38 036</u> 35 160	<u>48 447</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084	<u>47 667</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 804</u> 35 916	<u>49 279</u> 38 903	<u>49 279</u> 38 903	<u>48 499</u> 38 903	<u>49 279</u> 38 903
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>39 201</u> 36 306	<u>49 709</u> 39 326	<u>49 709</u> 39 326	<u>48 929</u> 39 326	<u>49 709</u> 39 326
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>37 664</u> 34 793	<u>48 044</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687	<u>47 264</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>38 036</u> 35 160	<u>48 447</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084	<u>47 667</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>38 416</u> 35 534	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 078</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>39 201</u> 36 306	<u>49 709</u> 39 326	<u>49 709</u> 39 326	<u>48 929</u> 39 326	<u>49 709</u> 39 326

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>39 606</u> 36 705	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758	<u>49 368</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>37 601</u> 34 264	<u>46 773</u> 36 916	<u>46 773</u> 36 916	<u>46 031</u> 36 916	<u>46 773</u> 36 916
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 478</u> 34 611	<u>47 639</u> 37 289	<u>47 639</u> 37 289	<u>46 859</u> 37 289	<u>47 639</u> 37 289
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 837</u> 34 964	<u>48 026</u> 37 669	<u>48 026</u> 37 669	<u>47 245</u> 37 669	<u>48 026</u> 37 669
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 203</u> 35 324	<u>48 420</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058	<u>47 640</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 959</u> 36 068	<u>49 234</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859	<u>48 454</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 349</u> 36 451	<u>49 654</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272	<u>48 874</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 837</u> 34 964	<u>48 026</u> 37 669	<u>48 026</u> 37 669	<u>47 245</u> 37 669	<u>48 026</u> 37 669
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 203</u> 35 324	<u>48 420</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058	<u>47 640</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 577</u> 35 692	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 043</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 349</u> 36 451	<u>49 654</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272	<u>48 874</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 747</u> 36 843	<u>50 083</u> 39 695	<u>50 083</u> 39 695	<u>49 303</u> 39 695	<u>50 083</u> 39 695
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 203</u> 35 324	<u>48 420</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058	<u>47 640</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 577</u> 35 692	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 043</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 959</u> 36 068	<u>49 234</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859	<u>48 454</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 747</u> 36 843	<u>50 083</u> 39 695	<u>50 083</u> 39 695	<u>49 303</u> 39 695	<u>50 083</u> 39 695
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 154</u> 37 244	<u>50 522</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126	<u>49 741</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 577</u> 35 692	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 043</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 959</u> 36 068	<u>49 234</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859	<u>48 454</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 349</u> 36 451	<u>49 654</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272	<u>48 874</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 154</u> 37 244	<u>50 522</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126	<u>49 741</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 570</u> 37 653	<u>50 970</u> 40 567	<u>50 970</u> 40 567	<u>50 190</u> 40 567	<u>50 970</u> 40 567
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 154</u> 37 244	<u>50 522</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126	<u>49 741</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 570</u> 37 653	<u>50 970</u> 40 567	<u>50 970</u> 40 567	<u>50 190</u> 40 567	<u>50 970</u> 40 567
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 995</u> 38 072	<u>51 428</u> 41 018	<u>51 428</u> 41 018	<u>50 647</u> 41 018	<u>51 428</u> 41 018
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 429</u> 38 499	<u>51 896</u> 41 479	<u>51 896</u> 41 479	<u>51 116</u> 41 479	<u>51 896</u> 41 479
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>42 329</u> 39 384	<u>52 865</u> 42 432	<u>52 865</u> 42 432	<u>52 084</u> 42 432	<u>52 865</u> 42 432
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 448</u> 35 098	<u>47 680</u> 37 809	<u>47 680</u> 37 809	<u>46 939</u> 37 809	<u>47 680</u> 37 809
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 334</u> 35 453	<u>48 556</u> 38 191	<u>48 556</u> 38 191	<u>47 776</u> 38 191	<u>48 556</u> 38 191
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 701</u> 35 814	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 172</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 459</u> 36 560	<u>49 769</u> 39 385	<u>49 769</u> 39 385	<u>48 988</u> 39 385	<u>49 769</u> 39 385

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 850</u> 36 945	<u>50 190</u> 39 799	<u>50 190</u> 39 799	<u>49 409</u> 39 799	<u>50 190</u> 39 799
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 334</u> 35 453	<u>48 556</u> 38 191	<u>48 556</u> 38 191	<u>47 776</u> 38 191	<u>48 556</u> 38 191
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 701</u> 35 814	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 172</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 077</u> 36 184	<u>49 356</u> 38 979	<u>49 356</u> 38 979	<u>48 576</u> 38 979	<u>49 356</u> 38 979
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 850</u> 36 945	<u>50 190</u> 39 799	<u>50 190</u> 39 799	<u>49 409</u> 39 799	<u>50 190</u> 39 799
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 250</u> 37 338	<u>50 620</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223	<u>49 840</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 701</u> 35 814	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 172</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 077</u> 36 184	<u>49 356</u> 38 979	<u>49 356</u> 38 979	<u>48 576</u> 38 979	<u>49 356</u> 38 979
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 459</u> 36 560	<u>49 769</u> 39 385	<u>49 769</u> 39 385	<u>48 988</u> 39 385	<u>49 769</u> 39 385
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 250</u> 37 338	<u>50 620</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223	<u>49 840</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 658</u> 37 740	<u>51 059</u> 40 655	<u>51 059</u> 40 655	<u>50 279</u> 40 655	<u>51 059</u> 40 655

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 250</u> 37 338	<u>50 620</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223	<u>49 840</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 658</u> 37 740	<u>51 059</u> 40 655	<u>51 059</u> 40 655	<u>50 279</u> 40 655	<u>51 059</u> 40 655
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 074</u> 38 150	<u>51 508</u> 41 097	<u>51 508</u> 41 097	<u>50 728</u> 41 097	<u>51 508</u> 41 097
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 500</u> 38 569	<u>51 967</u> 41 549	<u>51 967</u> 41 549	<u>51 187</u> 41 549	<u>51 967</u> 41 549
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 381</u> 39 436	<u>52 916</u> 42 482	<u>52 916</u> 42 482	<u>52 135</u> 42 482	<u>52 916</u> 42 482
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 340</u> 35 976	<u>48 655</u> 38 769	<u>48 655</u> 38 769	<u>47 914</u> 38 769	<u>48 655</u> 38 769
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>39 235</u> 36 339	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>48 761</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>39 612</u> 36 710	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 167</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>40 389</u> 37 475	<u>50 784</u> 40 385	<u>50 784</u> 40 385	<u>50 004</u> 40 385	<u>50 784</u> 40 385
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>40 789</u> 37 869	<u>51 216</u> 40 810	<u>51 216</u> 40 810	<u>50 436</u> 40 810	<u>51 216</u> 40 810

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>39 235</u> 36 339	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>48 761</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>39 612</u> 36 710	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 167</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>39 996</u> 37 089	<u>50 361</u> 39 968	<u>50 361</u> 39 968	<u>49 581</u> 39 968	<u>50 361</u> 39 968
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>40 789</u> 37 869	<u>51 216</u> 40 810	<u>51 216</u> 40 810	<u>50 436</u> 40 810	<u>51 216</u> 40 810
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 272	<u>51 657</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244	<u>50 877</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>39 612</u> 36 710	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 167</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>39 996</u> 37 089	<u>50 361</u> 39 968	<u>50 361</u> 39 968	<u>49 581</u> 39 968	<u>50 361</u> 39 968
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 389</u> 37 475	<u>50 784</u> 40 385	<u>50 784</u> 40 385	<u>50 004</u> 40 385	<u>50 784</u> 40 385
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 272	<u>51 657</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244	<u>50 877</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 617</u> 38 684	<u>52 108</u> 41 687	<u>52 108</u> 41 687	<u>51 328</u> 41 687	<u>52 108</u> 41 687
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>41 199</u> 38 272	<u>51 657</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244	<u>50 877</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 617</u> 38 684	<u>52 108</u> 41 687	<u>52 108</u> 41 687	<u>51 328</u> 41 687	<u>52 108</u> 41 687
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 044</u> 39 104	<u>52 568</u> 42 140	<u>52 568</u> 42 140	<u>51 788</u> 42 140	<u>52 568</u> 42 140
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>42 481</u> 39 534	<u>53 039</u> 42 604	<u>53 039</u> 42 604	<u>52 258</u> 42 604	<u>53 039</u> 42 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>43 383</u> 40 422	<u>54 011</u> 43 561	<u>54 011</u> 43 561	<u>53 231</u> 43 561	<u>54 011</u> 43 561
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 106</u> 36 730	<u>49 442</u> 39 543	<u>49 442</u> 39 543	<u>48 701</u> 39 543	<u>49 442</u> 39 543
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>40 009</u> 37 101	<u>50 335</u> 39 943	<u>50 335</u> 39 943	<u>49 555</u> 39 943	<u>50 335</u> 39 943
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 425</u> 34 243	<u>52 777</u> 33 598	<u>49 215</u> 33 598	<u>42 201</u> 33 598	<u>52 777</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 949</u> 34 757	<u>53 291</u> 34 102	<u>49 729</u> 34 102	<u>42 716</u> 34 102	<u>53 291</u> 34 102
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 739</u> 33 570	<u>52 104</u> 32 938	<u>48 542</u> 32 938	<u>41 529</u> 32 938	<u>52 104</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 074	<u>52 608</u> 33 433	<u>49 046</u> 33 433	<u>42 033</u> 33 433	<u>52 608</u> 33 433

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 34 585	<u>53 120</u> 33 934	<u>49 558</u> 33 934	<u>42 544</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 303</u> 35 104	<u>53 639</u> 34 443	<u>50 077</u> 34 443	<u>43 064</u> 34 443	<u>53 639</u> 34 443
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 108</u> 34 913	<u>53 448</u> 34 256	<u>49 886</u> 34 256	<u>42 873</u> 34 256	<u>53 448</u> 34 256
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 643</u> 35 437	<u>53 972</u> 34 769	<u>50 410</u> 34 769	<u>43 396</u> 34 769	<u>53 972</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 185</u> 35 969	<u>54 504</u> 35 292	<u>50 943</u> 35 292	<u>43 929</u> 35 292	<u>54 504</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 735</u> 36 508	<u>55 044</u> 35 821	<u>51 482</u> 35 821	<u>44 469</u> 35 821	<u>55 044</u> 35 821
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 196</u> 36 819	<u>49 577</u> 39 676	<u>49 577</u> 39 676	<u>48 836</u> 39 676	<u>49 577</u> 39 676
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>40 100</u> 37 191	<u>50 472</u> 40 077	<u>50 472</u> 40 077	<u>49 692</u> 40 077	<u>50 472</u> 40 077
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 879</u> 37 958	<u>51 312</u> 40 903	<u>51 312</u> 40 903	<u>50 531</u> 40 903	<u>51 312</u> 40 903
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 281</u> 38 353	<u>51 744</u> 41 330	<u>51 744</u> 41 330	<u>50 964</u> 41 330	<u>51 744</u> 41 330

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>40 100</u> 37 191	<u>50 472</u> 40 077	<u>50 472</u> 40 077	<u>49 692</u> 40 077	<u>50 472</u> 40 077
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 485</u> 37 570	<u>50 887</u> 40 486	<u>50 887</u> 40 486	<u>50 107</u> 40 486	<u>50 887</u> 40 486
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 281</u> 38 353	<u>51 744</u> 41 330	<u>51 744</u> 41 330	<u>50 964</u> 41 330	<u>51 744</u> 41 330
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 691</u> 38 757	<u>52 186</u> 41 765	<u>52 186</u> 41 765	<u>51 406</u> 41 765	<u>52 186</u> 41 765
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 691</u> 38 757	<u>52 186</u> 41 765	<u>52 186</u> 41 765	<u>51 406</u> 41 765	<u>52 186</u> 41 765
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 110</u> 39 169	<u>52 638</u> 42 209	<u>52 638</u> 42 209	<u>51 858</u> 42 209	<u>52 638</u> 42 209
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 975</u> 40 021	<u>53 570</u> 43 126	<u>53 570</u> 43 126	<u>52 790</u> 43 126	<u>53 570</u> 43 126
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 422</u> 40 460	<u>54 052</u> 43 600	<u>54 052</u> 43 600	<u>53 271</u> 43 600	<u>54 052</u> 43 600
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 907</u> 38 503	<u>51 622</u> 41 689	<u>51 622</u> 41 689	<u>50 881</u> 41 689	<u>51 622</u> 41 689
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 828</u> 38 892	<u>52 538</u> 42 110	<u>52 538</u> 42 110	<u>51 757</u> 42 110	<u>52 538</u> 42 110

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 643</u> 39 694	<u>53 420</u> 42 979	<u>53 420</u> 42 979	<u>52 640</u> 42 979	<u>53 420</u> 42 979
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 063</u> 40 107	<u>53 875</u> 43 426	<u>53 875</u> 43 426	<u>53 094</u> 43 426	<u>53 875</u> 43 426
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 828</u> 38 892	<u>52 538</u> 42 110	<u>52 538</u> 42 110	<u>51 757</u> 42 110	<u>52 538</u> 42 110
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 232</u> 39 289	<u>52 974</u> 42 540	<u>52 974</u> 42 540	<u>52 194</u> 42 540	<u>52 974</u> 42 540
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 063</u> 40 107	<u>53 875</u> 43 426	<u>53 875</u> 43 426	<u>53 094</u> 43 426	<u>53 875</u> 43 426
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 492</u> 40 530	<u>54 339</u> 43 883	<u>54 339</u> 43 883	<u>53 559</u> 43 883	<u>54 339</u> 43 883
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 492</u> 40 530	<u>54 339</u> 43 883	<u>54 339</u> 43 883	<u>53 559</u> 43 883	<u>54 339</u> 43 883
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 930</u> 40 961	<u>54 814</u> 44 350	<u>54 814</u> 44 350	<u>54 033</u> 44 350	<u>54 814</u> 44 350
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 835</u> 41 851	<u>55 793</u> 45 314	<u>55 793</u> 45 314	<u>55 013</u> 45 314	<u>55 793</u> 45 314
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 302</u> 42 311	<u>56 299</u> 45 812	<u>56 299</u> 45 812	<u>55 519</u> 45 812	<u>56 299</u> 45 812
212-101-1200	7473-2010 35	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>43 863</u> 40 428	<u>54 272</u> 44 297	<u>54 272</u> 44 297	<u>53 531</u> 44 297	<u>54 272</u> 44 297
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 804</u> 40 837	<u>55 214</u> 44 745	<u>55 214</u> 44 745	<u>54 434</u> 44 745	<u>55 214</u> 44 745
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 660</u> 41 679	<u>56 152</u> 45 667	<u>56 152</u> 45 667	<u>55 371</u> 45 667	<u>56 152</u> 45 667
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 101</u> 42 113	<u>56 635</u> 46 143	<u>56 635</u> 46 143	<u>55 855</u> 46 143	<u>56 635</u> 46 143
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 804</u> 40 837	<u>55 214</u> 44 745	<u>55 214</u> 44 745	<u>54 434</u> 44 745	<u>55 214</u> 44 745
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 228</u> 41 253	<u>55 678</u> 45 201	<u>55 678</u> 45 201	<u>54 898</u> 45 201	<u>55 678</u> 45 201
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 101</u> 42 113	<u>56 635</u> 46 143	<u>56 635</u> 46 143	<u>55 855</u> 46 143	<u>56 635</u> 46 143
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 551</u> 42 556	<u>57 128</u> 46 629	<u>57 128</u> 46 629	<u>56 348</u> 46 629	<u>57 128</u> 46 629
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 551</u> 42 556	<u>57 128</u> 46 629	<u>57 128</u> 46 629	<u>56 348</u> 46 629	<u>57 128</u> 46 629
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 011</u> 43 009	<u>57 632</u> 47 125	<u>57 632</u> 47 125	<u>56 852</u> 47 125	<u>57 632</u> 47 125
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 961</u> 43 944	<u>58 673</u> 48 149	<u>58 673</u> 48 149	<u>57 893</u> 48 149	<u>58 673</u> 48 149

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 452</u> 44 427	<u>59 211</u> 48 678	<u>59 211</u> 48 678	<u>58 431</u> 48 678	<u>59 211</u> 48 678
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 262</u> 41 805	<u>56 063</u> 46 060	<u>56 063</u> 46 060	<u>55 321</u> 46 060	<u>56 063</u> 46 060
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 217</u> 42 227	<u>57 023</u> 46 525	<u>57 023</u> 46 525	<u>56 243</u> 46 525	<u>57 023</u> 46 525
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 102</u> 43 098	<u>57 998</u> 47 484	<u>57 998</u> 47 484	<u>57 217</u> 47 484	<u>57 998</u> 47 484
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 558</u> 43 547	<u>58 500</u> 47 979	<u>58 500</u> 47 979	<u>57 720</u> 47 979	<u>58 500</u> 47 979
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 217</u> 42 227	<u>57 023</u> 46 525	<u>57 023</u> 46 525	<u>56 243</u> 46 525	<u>57 023</u> 46 525
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 655</u> 42 658	<u>57 505</u> 47 000	<u>57 505</u> 47 000	<u>56 725</u> 47 000	<u>57 505</u> 47 000
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 558</u> 43 547	<u>58 500</u> 47 979	<u>58 500</u> 47 979	<u>57 720</u> 47 979	<u>58 500</u> 47 979
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 024</u> 44 005	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 013</u> 48 484	<u>58 233</u> 48 484	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 024</u> 44 005	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 013</u> 48 484	<u>58 233</u> 48 484	<u>59 013</u> 48 484

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 499</u> 44 474	<u>59 537</u> 49 000	<u>59 537</u> 49 000	<u>58 757</u> 49 000	<u>59 537</u> 49 000
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 482</u> 45 440	<u>60 620</u> 50 065	<u>60 620</u> 50 065	<u>59 839</u> 50 065	<u>60 620</u> 50 065
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 989</u> 45 940	<u>61 179</u> 50 615	<u>61 179</u> 50 615	<u>60 398</u> 50 615	<u>61 179</u> 50 615
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 651</u> 44 156	<u>59 463</u> 49 407	<u>59 463</u> 49 407	<u>58 722</u> 49 407	<u>59 463</u> 49 407
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 630</u> 44 602	<u>60 458</u> 49 906	<u>60 458</u> 49 906	<u>59 678</u> 49 906	<u>60 458</u> 49 906
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 564</u> 45 522	<u>61 504</u> 50 935	<u>61 504</u> 50 935	<u>60 723</u> 50 935	<u>61 504</u> 50 935
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 046</u> 45 996	<u>62 043</u> 51 466	<u>62 043</u> 51 466	<u>61 262</u> 51 466	<u>62 043</u> 51 466
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 630</u> 44 602	<u>60 458</u> 49 906	<u>60 458</u> 49 906	<u>59 678</u> 49 906	<u>60 458</u> 49 906
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 093</u> 45 058	<u>60 975</u> 50 415	<u>60 975</u> 50 415	<u>60 195</u> 50 415	<u>60 975</u> 50 415
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 046</u> 45 996	<u>62 043</u> 51 466	<u>62 043</u> 51 466	<u>61 262</u> 51 466	<u>62 043</u> 51 466

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 538</u> 46 480	<u>62 593</u> 52 007	<u>62 593</u> 52 007	<u>61 813</u> 52 007	<u>62 593</u> 52 007
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 538</u> 46 480	<u>62 593</u> 52 007	<u>62 593</u> 52 007	<u>61 813</u> 52 007	<u>62 593</u> 52 007
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 041</u> 46 975	<u>63 155</u> 52 561	<u>63 155</u> 52 561	<u>62 375</u> 52 561	<u>63 155</u> 52 561
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 078</u> 47 996	<u>64 316</u> 53 703	<u>64 316</u> 53 703	<u>63 536</u> 53 703	<u>64 316</u> 53 703
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 614</u> 48 524	<u>64 916</u> 54 293	<u>64 916</u> 54 293	<u>64 135</u> 54 293	<u>64 916</u> 54 293
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 780</u> 29 519	<u>41 987</u> 32 206	<u>41 987</u> 32 206	<u>41 246</u> 32 206	<u>41 987</u> 32 206
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 074	<u>43 623</u> 33 816	<u>43 623</u> 33 816	<u>42 882</u> 33 816	<u>43 623</u> 33 816
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>36 116</u> 32 804	<u>45 341</u> 35 507	<u>45 341</u> 35 507	<u>44 599</u> 35 507	<u>45 341</u> 35 507

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 979</u> 33 135	<u>46 193</u> 35 865	<u>46 193</u> 35 865	<u>45 413</u> 35 865	<u>46 193</u> 35 865
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>36 323</u> 33 473	<u>46 565</u> 36 231	<u>46 565</u> 36 231	<u>45 784</u> 36 231	<u>46 565</u> 36 231
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>36 673</u> 33 818	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 164</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 34 530	<u>47 727</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375	<u>46 947</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>37 770</u> 34 897	<u>48 131</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773	<u>47 351</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>36 323</u> 33 473	<u>46 565</u> 36 231	<u>46 565</u> 36 231	<u>45 784</u> 36 231	<u>46 565</u> 36 231
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>36 673</u> 33 818	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 164</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>37 031</u> 34 170	<u>47 332</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986	<u>46 551</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>37 770</u> 34 897	<u>48 131</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773	<u>47 351</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>38 151</u> 35 273	<u>48 544</u> 38 179	<u>48 544</u> 38 179	<u>47 763</u> 38 179	<u>48 544</u> 38 179
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>36 673</u> 33 818	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 164</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>37 031</u> 34 170	<u>47 332</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986	<u>46 551</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>37 397</u> 34 530	<u>47 727</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375	<u>46 947</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>38 151</u> 35 273	<u>48 544</u> 38 179	<u>48 544</u> 38 179	<u>47 763</u> 38 179	<u>48 544</u> 38 179
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>38 541</u> 35 656	<u>48 965</u> 38 594	<u>48 965</u> 38 594	<u>48 185</u> 38 594	<u>48 965</u> 38 594
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>37 031</u> 34 170	<u>47 332</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986	<u>46 551</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>37 397</u> 34 530	<u>47 727</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375	<u>46 947</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>37 770</u> 34 897	<u>48 131</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773	<u>47 351</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>38 541</u> 35 656	<u>48 965</u> 38 594	<u>48 965</u> 38 594	<u>48 185</u> 38 594	<u>48 965</u> 38 594
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>38 939</u> 36 048	<u>49 396</u> 39 018	<u>49 396</u> 39 018	<u>48 616</u> 39 018	<u>49 396</u> 39 018
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>36 956</u> 33 630	<u>46 021</u> 36 177	<u>46 021</u> 36 177	<u>45 280</u> 36 177	<u>46 021</u> 36 177

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 827</u> 33 970	<u>46 880</u> 36 542	<u>46 880</u> 36 542	<u>46 100</u> 36 542	<u>46 880</u> 36 542
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>37 179</u> 34 316	<u>47 259</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915	<u>46 479</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>37 539</u> 34 670	<u>47 646</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295	<u>46 866</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>38 280</u> 35 400	<u>48 444</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081	<u>47 663</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>38 663</u> 35 777	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 075</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>37 179</u> 34 316	<u>47 259</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915	<u>46 479</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>37 539</u> 34 670	<u>47 646</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295	<u>46 866</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>37 906</u> 35 031	<u>48 041</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684	<u>47 260</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 663</u> 35 777	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 075</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>39 054</u> 36 161	<u>49 276</u> 38 900	<u>49 276</u> 38 900	<u>48 495</u> 38 900	<u>49 276</u> 38 900
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>37 539</u> 34 670	<u>47 646</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295	<u>46 866</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>37 906</u> 35 031	<u>48 041</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684	<u>47 260</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>38 280</u> 35 400	<u>48 444</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081	<u>47 663</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>39 054</u> 36 161	<u>49 276</u> 38 900	<u>49 276</u> 38 900	<u>48 495</u> 38 900	<u>49 276</u> 38 900
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>39 453</u> 36 554	<u>49 705</u> 39 322	<u>49 705</u> 39 322	<u>48 925</u> 39 322	<u>49 705</u> 39 322
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 906</u> 35 031	<u>48 041</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684	<u>47 260</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>38 280</u> 35 400	<u>48 444</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081	<u>47 663</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>38 663</u> 35 777	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 075</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>39 453</u> 36 554	<u>49 705</u> 39 322	<u>49 705</u> 39 322	<u>48 925</u> 39 322	<u>49 705</u> 39 322
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 861</u> 36 956	<u>50 144</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755	<u>49 364</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>37 314</u> 33 982	<u>46 558</u> 36 705	<u>46 558</u> 36 705	<u>45 817</u> 36 705	<u>46 558</u> 36 705

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>37 189</u> 34 325	<u>47 422</u> 37 076	<u>47 422</u> 37 076	<u>46 642</u> 37 076	<u>47 422</u> 37 076
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>37 544</u> 34 676	<u>47 807</u> 37 454	<u>47 807</u> 37 454	<u>47 027</u> 37 454	<u>47 807</u> 37 454
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>37 908</u> 35 033	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>47 419</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>38 657</u> 35 771	<u>49 008</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637	<u>48 228</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>39 044</u> 36 151	<u>49 426</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048	<u>48 646</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>37 544</u> 34 676	<u>47 807</u> 37 454	<u>47 807</u> 37 454	<u>47 027</u> 37 454	<u>47 807</u> 37 454
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>37 908</u> 35 033	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>47 419</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>38 278</u> 35 398	<u>48 600</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234	<u>47 819</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>39 044</u> 36 151	<u>49 426</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048	<u>48 646</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>39 439</u> 36 540	<u>49 853</u> 39 468	<u>49 853</u> 39 468	<u>49 072</u> 39 468	<u>49 853</u> 39 468
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>37 908</u> 35 033	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>47 419</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>38 278</u> 35 398	<u>48 600</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234	<u>47 819</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>38 657</u> 35 771	<u>49 008</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637	<u>48 228</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>39 439</u> 36 540	<u>49 853</u> 39 468	<u>49 853</u> 39 468	<u>49 072</u> 39 468	<u>49 853</u> 39 468
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>39 842</u> 36 937	<u>50 289</u> 39 897	<u>50 289</u> 39 897	<u>49 508</u> 39 897	<u>50 289</u> 39 897
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>38 278</u> 35 398	<u>48 600</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234	<u>47 819</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>38 657</u> 35 771	<u>49 008</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637	<u>48 228</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>39 044</u> 36 151	<u>49 426</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048	<u>48 646</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>39 842</u> 36 937	<u>50 289</u> 39 897	<u>50 289</u> 39 897	<u>49 508</u> 39 897	<u>50 289</u> 39 897
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 343	<u>50 734</u> 40 335	<u>50 734</u> 40 335	<u>49 954</u> 40 335	<u>50 734</u> 40 335
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>38 205</u> 34 859	<u>47 316</u> 37 451	<u>47 316</u> 37 451	<u>46 575</u> 37 451	<u>47 316</u> 37 451

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 089</u> 35 212	<u>48 188</u> 37 830	<u>48 188</u> 37 830	<u>47 408</u> 37 830	<u>48 188</u> 37 830
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 454</u> 35 571	<u>48 581</u> 38 216	<u>48 581</u> 38 216	<u>47 800</u> 38 216	<u>48 581</u> 38 216
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 827</u> 35 938	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 201</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 595</u> 36 694	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 026</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 992</u> 37 085	<u>50 233</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842	<u>49 453</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 454</u> 35 571	<u>48 581</u> 38 216	<u>48 581</u> 38 216	<u>47 800</u> 38 216	<u>48 581</u> 38 216
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 827</u> 35 938	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 201</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 207</u> 36 312	<u>49 390</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012	<u>48 609</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 37 085	<u>50 233</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842	<u>49 453</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 397</u> 37 483	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>49 888</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 827</u> 35 938	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 201</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 207</u> 36 312	<u>49 390</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012	<u>48 609</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 595</u> 36 694	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 026</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 397</u> 37 483	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>49 888</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 811</u> 37 891	<u>51 113</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708	<u>50 333</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 207</u> 36 312	<u>49 390</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012	<u>48 609</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 595</u> 36 694	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 026</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 37 085	<u>50 233</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842	<u>49 453</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 811</u> 37 891	<u>51 113</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708	<u>50 333</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>41 234</u> 38 307	<u>51 567</u> 41 155	<u>51 567</u> 41 155	<u>50 787</u> 41 155	<u>51 567</u> 41 155
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 811</u> 37 891	<u>51 113</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708	<u>50 333</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>41 234</u> 38 307	<u>51 567</u> 41 155	<u>51 567</u> 41 155	<u>50 787</u> 41 155	<u>51 567</u> 41 155

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 666</u> 38 733	<u>52 032</u> 41 613	<u>52 032</u> 41 613	<u>51 252</u> 41 613	<u>52 032</u> 41 613
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>42 109</u> 39 168	<u>52 507</u> 42 080	<u>52 507</u> 42 080	<u>51 727</u> 42 080	<u>52 507</u> 42 080
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>43 023</u> 40 068	<u>53 490</u> 43 047	<u>53 490</u> 43 047	<u>52 710</u> 43 047	<u>53 490</u> 43 047
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>39 066</u> 35 707	<u>48 238</u> 38 358	<u>48 238</u> 38 358	<u>47 496</u> 38 358	<u>48 238</u> 38 358
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 959</u> 36 068	<u>49 119</u> 38 745	<u>49 119</u> 38 745	<u>48 339</u> 38 745	<u>49 119</u> 38 745
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 436	<u>49 521</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141	<u>48 740</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 104</u> 37 195	<u>50 349</u> 39 956	<u>50 349</u> 39 956	<u>49 569</u> 39 956	<u>50 349</u> 39 956
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 502</u> 37 586	<u>50 776</u> 40 377	<u>50 776</u> 40 377	<u>49 996</u> 40 377	<u>50 776</u> 40 377
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 959</u> 36 068	<u>49 119</u> 38 745	<u>49 119</u> 38 745	<u>48 339</u> 38 745	<u>49 119</u> 38 745
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 436	<u>49 521</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141	<u>48 740</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 714</u> 36 811	<u>49 931</u> 39 544	<u>49 931</u> 39 544	<u>49 150</u> 39 544	<u>49 931</u> 39 544
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 502</u> 37 586	<u>50 776</u> 40 377	<u>50 776</u> 40 377	<u>49 996</u> 40 377	<u>50 776</u> 40 377
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 908</u> 37 986	<u>51 213</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806	<u>50 433</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 436	<u>49 521</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141	<u>48 740</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 714</u> 36 811	<u>49 931</u> 39 544	<u>49 931</u> 39 544	<u>49 150</u> 39 544	<u>49 931</u> 39 544
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 104</u> 37 195	<u>50 349</u> 39 956	<u>50 349</u> 39 956	<u>49 569</u> 39 956	<u>50 349</u> 39 956
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 908</u> 37 986	<u>51 213</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806	<u>50 433</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 323</u> 38 395	<u>51 659</u> 41 245	<u>51 659</u> 41 245	<u>50 878</u> 41 245	<u>51 659</u> 41 245
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 908</u> 37 986	<u>51 213</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806	<u>50 433</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 323</u> 38 395	<u>51 659</u> 41 245	<u>51 659</u> 41 245	<u>50 878</u> 41 245	<u>51 659</u> 41 245
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 747</u> 38 812	<u>52 114</u> 41 693	<u>52 114</u> 41 693	<u>51 334</u> 41 693	<u>52 114</u> 41 693

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>42 180</u> 39 239	<u>52 580</u> 42 152	<u>52 580</u> 42 152	<u>51 799</u> 42 152	<u>52 580</u> 42 152
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>43 076</u> 40 120	<u>53 542</u> 43 099	<u>53 542</u> 43 099	<u>52 762</u> 43 099	<u>53 542</u> 43 099
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 973</u> 36 600	<u>49 228</u> 39 333	<u>49 228</u> 39 333	<u>48 487</u> 39 333	<u>49 228</u> 39 333
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>39 875</u> 36 970	<u>50 119</u> 39 730	<u>50 119</u> 39 730	<u>49 339</u> 39 730	<u>50 119</u> 39 730
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>40 258</u> 37 347	<u>50 531</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135	<u>49 751</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>41 049</u> 38 125	<u>51 381</u> 40 971	<u>51 381</u> 40 971	<u>50 600</u> 40 971	<u>51 381</u> 40 971
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>41 457</u> 38 526	<u>51 819</u> 41 403	<u>51 819</u> 41 403	<u>51 038</u> 41 403	<u>51 819</u> 41 403
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>39 875</u> 36 970	<u>50 119</u> 39 730	<u>50 119</u> 39 730	<u>49 339</u> 39 730	<u>50 119</u> 39 730
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>40 258</u> 37 347	<u>50 531</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135	<u>49 751</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 650</u> 37 732	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 171</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>41 457</u> 38 526	<u>51 819</u> 41 403	<u>51 819</u> 41 403	<u>51 038</u> 41 403	<u>51 819</u> 41 403
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 873</u> 38 936	<u>52 266</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843	<u>51 486</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>40 258</u> 37 347	<u>50 531</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135	<u>49 751</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 650</u> 37 732	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 171</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 049</u> 38 125	<u>51 381</u> 40 971	<u>51 381</u> 40 971	<u>50 600</u> 40 971	<u>51 381</u> 40 971
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 873</u> 38 936	<u>52 266</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843	<u>51 486</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 298</u> 39 355	<u>52 723</u> 42 293	<u>52 723</u> 42 293	<u>51 943</u> 42 293	<u>52 723</u> 42 293
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 873</u> 38 936	<u>52 266</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843	<u>51 486</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>42 298</u> 39 355	<u>52 723</u> 42 293	<u>52 723</u> 42 293	<u>51 943</u> 42 293	<u>52 723</u> 42 293
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>42 733</u> 39 783	<u>53 190</u> 42 753	<u>53 190</u> 42 753	<u>52 410</u> 42 753	<u>53 190</u> 42 753
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 177</u> 40 220	<u>53 668</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223	<u>52 887</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 096</u> 41 124	<u>54 655</u> 44 194	<u>54 655</u> 44 194	<u>53 874</u> 44 194	<u>54 655</u> 44 194
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 752</u> 37 367	<u>50 025</u> 40 118	<u>50 025</u> 40 118	<u>49 284</u> 40 118	<u>50 025</u> 40 118
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 662</u> 37 744	<u>50 925</u> 40 523	<u>50 925</u> 40 523	<u>50 145</u> 40 523	<u>50 925</u> 40 523
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 453</u> 38 522	<u>51 774</u> 41 358	<u>51 774</u> 41 358	<u>50 993</u> 41 358	<u>51 774</u> 41 358
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 860</u> 38 923	<u>52 211</u> 41 789	<u>52 211</u> 41 789	<u>51 431</u> 41 789	<u>52 211</u> 41 789
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 662</u> 37 744	<u>50 925</u> 40 523	<u>50 925</u> 40 523	<u>50 145</u> 40 523	<u>50 925</u> 40 523
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 053</u> 38 129	<u>51 345</u> 40 936	<u>51 345</u> 40 936	<u>50 565</u> 40 936	<u>51 345</u> 40 936
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 860</u> 38 923	<u>52 211</u> 41 789	<u>52 211</u> 41 789	<u>51 431</u> 41 789	<u>52 211</u> 41 789
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 277</u> 39 333	<u>52 658</u> 42 229	<u>52 658</u> 42 229	<u>51 878</u> 42 229	<u>52 658</u> 42 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 277</u> 39 333	<u>52 658</u> 42 229	<u>52 658</u> 42 229	<u>51 878</u> 42 229	<u>52 658</u> 42 229

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 702</u> 39 752	<u>53 115</u> 42 678	<u>53 115</u> 42 678	<u>52 335</u> 42 678	<u>53 115</u> 42 678
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 580</u> 40 616	<u>54 057</u> 43 606	<u>54 057</u> 43 606	<u>53 277</u> 43 606	<u>54 057</u> 43 606
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 033</u> 41 062	<u>54 544</u> 44 085	<u>54 544</u> 44 085	<u>53 764</u> 44 085	<u>54 544</u> 44 085
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 844</u> 37 457	<u>50 163</u> 40 253	<u>50 163</u> 40 253	<u>49 422</u> 40 253	<u>50 163</u> 40 253
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 584</u> 39 170	<u>52 240</u> 42 298	<u>52 240</u> 42 298	<u>51 499</u> 42 298	<u>52 240</u> 42 298
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 512</u> 39 565	<u>53 162</u> 42 725	<u>53 162</u> 42 725	<u>52 382</u> 42 725	<u>53 162</u> 42 725
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 341</u> 40 381	<u>54 057</u> 43 606	<u>54 057</u> 43 606	<u>53 277</u> 43 606	<u>54 057</u> 43 606
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 768</u> 40 802	<u>54 519</u> 44 060	<u>54 519</u> 44 060	<u>53 738</u> 44 060	<u>54 519</u> 44 060
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 512</u> 39 565	<u>53 162</u> 42 725	<u>53 162</u> 42 725	<u>52 382</u> 42 725	<u>53 162</u> 42 725

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 922</u> 39 969	<u>53 605</u> 43 161	<u>53 605</u> 43 161	<u>52 825</u> 43 161	<u>53 605</u> 43 161
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 768</u> 40 802	<u>54 519</u> 44 060	<u>54 519</u> 44 060	<u>53 738</u> 44 060	<u>54 519</u> 44 060
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 205</u> 41 231	<u>54 990</u> 44 524	<u>54 990</u> 44 524	<u>54 210</u> 44 524	<u>54 990</u> 44 524
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 205</u> 41 231	<u>54 990</u> 44 524	<u>54 990</u> 44 524	<u>54 210</u> 44 524	<u>54 990</u> 44 524
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 650</u> 41 670	<u>55 471</u> 44 997	<u>55 471</u> 44 997	<u>54 691</u> 44 997	<u>55 471</u> 44 997
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 571</u> 42 576	<u>56 465</u> 45 976	<u>56 465</u> 45 976	<u>55 685</u> 45 976	<u>56 465</u> 45 976
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 046</u> 43 043	<u>56 978</u> 46 481	<u>56 978</u> 46 481	<u>56 198</u> 46 481	<u>56 978</u> 46 481
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 571</u> 41 125	<u>54 929</u> 44 944	<u>54 929</u> 44 944	<u>54 188</u> 44 944	<u>54 929</u> 44 944
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 519</u> 41 541	<u>55 878</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398	<u>55 098</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 390</u> 42 397	<u>56 829</u> 46 334	<u>56 829</u> 46 334	<u>56 049</u> 46 334	<u>56 829</u> 46 334

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 838</u> 42 839	<u>57 320</u> 46 817	<u>57 320</u> 46 817	<u>56 540</u> 46 817	<u>57 320</u> 46 817
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 519</u> 41 541	<u>55 878</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398	<u>55 098</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 950</u> 41 965	<u>56 349</u> 45 862	<u>56 349</u> 45 862	<u>55 569</u> 45 862	<u>56 349</u> 45 862
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 838</u> 42 839	<u>57 320</u> 46 817	<u>57 320</u> 46 817	<u>56 540</u> 46 817	<u>57 320</u> 46 817
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 296</u> 43 290	<u>57 820</u> 47 310	<u>57 820</u> 47 310	<u>57 040</u> 47 310	<u>57 820</u> 47 310
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 296</u> 43 290	<u>57 820</u> 47 310	<u>57 820</u> 47 310	<u>57 040</u> 47 310	<u>57 820</u> 47 310
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 764</u> 43 750	<u>58 332</u> 47 813	<u>58 332</u> 47 813	<u>57 552</u> 47 813	<u>58 332</u> 47 813
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 731</u> 44 701	<u>59 388</u> 48 853	<u>59 388</u> 48 853	<u>58 608</u> 48 853	<u>59 388</u> 48 853
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 230</u> 45 193	<u>59 933</u> 49 389	<u>59 933</u> 49 389	<u>59 153</u> 49 389	<u>59 933</u> 49 389
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>45 991</u> 42 522	<u>56 744</u> 46 730	<u>56 744</u> 46 730	<u>56 003</u> 46 730	<u>56 744</u> 46 730

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 953</u> 42 952	<u>57 711</u> 47 202	<u>57 711</u> 47 202	<u>56 931</u> 47 202	<u>57 711</u> 47 202
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>46 853</u> 43 838	<u>58 700</u> 48 176	<u>58 700</u> 48 176	<u>57 920</u> 48 176	<u>58 700</u> 48 176
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 317</u> 44 294	<u>59 210</u> 48 677	<u>59 210</u> 48 677	<u>58 429</u> 48 677	<u>59 210</u> 48 677
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 953</u> 42 952	<u>57 711</u> 47 202	<u>57 711</u> 47 202	<u>56 931</u> 47 202	<u>57 711</u> 47 202
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 399</u> 43 390	<u>58 200</u> 47 684	<u>58 200</u> 47 684	<u>57 420</u> 47 684	<u>58 200</u> 47 684
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 317</u> 44 294	<u>59 210</u> 48 677	<u>59 210</u> 48 677	<u>58 429</u> 48 677	<u>59 210</u> 48 677
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 791</u> 44 760	<u>59 730</u> 49 190	<u>59 730</u> 49 190	<u>58 950</u> 49 190	<u>59 730</u> 49 190
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 791</u> 44 760	<u>59 730</u> 49 190	<u>59 730</u> 49 190	<u>58 950</u> 49 190	<u>59 730</u> 49 190
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 274</u> 45 237	<u>60 262</u> 49 713	<u>60 262</u> 49 713	<u>59 482</u> 49 713	<u>60 262</u> 49 713
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 274</u> 46 220	<u>61 360</u> 50 794	<u>61 360</u> 50 794	<u>60 580</u> 50 794	<u>61 360</u> 50 794
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 790</u> 46 728	<u>61 927</u> 51 352	<u>61 927</u> 51 352	<u>61 147</u> 51 352	<u>61 927</u> 51 352

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 412</u> 44 906	<u>60 187</u> 50 119	<u>60 187</u> 50 119	<u>59 446</u> 50 119	<u>60 187</u> 50 119
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 399</u> 45 359	<u>61 189</u> 50 625	<u>61 189</u> 50 625	<u>60 409</u> 50 625	<u>61 189</u> 50 625
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 349</u> 46 295	<u>62 250</u> 51 669	<u>62 250</u> 51 669	<u>61 469</u> 51 669	<u>62 250</u> 51 669
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 839</u> 46 777	<u>62 796</u> 52 207	<u>62 796</u> 52 207	<u>62 016</u> 52 207	<u>62 796</u> 52 207
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 399</u> 45 359	<u>61 189</u> 50 625	<u>61 189</u> 50 625	<u>60 409</u> 50 625	<u>61 189</u> 50 625
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 869</u> 45 822	<u>61 714</u> 51 142	<u>61 714</u> 51 142	<u>60 934</u> 51 142	<u>61 714</u> 51 142
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 839</u> 46 777	<u>62 796</u> 52 207	<u>62 796</u> 52 207	<u>62 016</u> 52 207	<u>62 796</u> 52 207
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 339</u> 47 269	<u>63 355</u> 52 757	<u>63 355</u> 52 757	<u>62 574</u> 52 757	<u>63 355</u> 52 757
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 339</u> 47 269	<u>63 355</u> 52 757	<u>63 355</u> 52 757	<u>62 574</u> 52 757	<u>63 355</u> 52 757
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 850</u> 47 772	<u>63 925</u> 53 318	<u>63 925</u> 53 318	<u>63 145</u> 53 318	<u>63 925</u> 53 318

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 906</u> 48 811	<u>65 103</u> 54 477	<u>65 103</u> 54 477	<u>64 322</u> 54 477	<u>65 103</u> 54 477
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 450</u> 49 347	<u>65 711</u> 55 076	<u>65 711</u> 55 076	<u>64 931</u> 55 076	<u>65 711</u> 55 076

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>41 521</u> 31 747	<u>41 521</u> 31 747	<u>38 834</u> 31 747
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>43 133</u> 33 334	<u>43 133</u> 33 334	<u>40 446</u> 33 334
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>44 827</u> 35 001	<u>44 827</u> 35 001	<u>42 140</u> 35 001

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>45 674</u> 35 354	<u>45 674</u> 35 354	<u>42 845</u> 35 354
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 040</u> 35 715	<u>43 212</u> 35 715
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>46 414</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083	<u>43 586</u> 36 083
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>47 186</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843	<u>44 358</u> 36 843
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>44 756</u> 37 235
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 040</u> 35 715	<u>43 212</u> 35 715
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>46 414</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083	<u>43 586</u> 36 083
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459	<u>43 968</u> 36 459
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>44 756</u> 37 235
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>45 163</u> 37 635
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>46 414</u> 36 083	<u>46 414</u> 36 083	<u>43 586</u> 36 083

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459	<u>43 968</u> 36 459
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>47 186</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843	<u>44 358</u> 36 843
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>45 163</u> 37 635
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>48 407</u> 38 044	<u>48 407</u> 38 044	<u>45 578</u> 38 044
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>46 796</u> 36 459	<u>46 796</u> 36 459	<u>43 968</u> 36 459
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>47 186</u> 36 843	<u>47 186</u> 36 843	<u>44 358</u> 36 843
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>44 756</u> 37 235
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>48 407</u> 38 044	<u>48 407</u> 38 044	<u>45 578</u> 38 044
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>48 832</u> 38 463	<u>48 832</u> 38 463	<u>46 003</u> 38 463
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>45 499</u> 35 662	<u>45 499</u> 35 662	<u>42 811</u> 35 662

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>46 352</u> 36 022	<u>46 352</u> 36 022	<u>43 524</u> 36 022
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>46 726</u> 36 390	<u>46 726</u> 36 390	<u>43 897</u> 36 390
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>47 107</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765	<u>44 278</u> 36 765
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539	<u>45 065</u> 37 539
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>48 299</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938	<u>45 470</u> 37 938
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>46 726</u> 36 390	<u>46 726</u> 36 390	<u>43 897</u> 36 390
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>47 107</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765	<u>44 278</u> 36 765
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>47 496</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148	<u>44 667</u> 37 148
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>48 299</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938	<u>45 470</u> 37 938
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>48 713</u> 38 346	<u>48 713</u> 38 346	<u>45 885</u> 38 346
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>47 107</u> 36 765	<u>47 107</u> 36 765	<u>44 278</u> 36 765

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>47 496</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148	<u>44 667</u> 37 148
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539	<u>45 065</u> 37 539
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>48 713</u> 38 346	<u>48 713</u> 38 346	<u>45 885</u> 38 346
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>49 137</u> 38 763	<u>49 137</u> 38 763	<u>46 308</u> 38 763
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>47 496</u> 37 148	<u>47 496</u> 37 148	<u>44 667</u> 37 148
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 893</u> 37 539	<u>45 065</u> 37 539
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>48 299</u> 37 938	<u>48 299</u> 37 938	<u>45 470</u> 37 938
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>49 137</u> 38 763	<u>49 137</u> 38 763	<u>46 308</u> 38 763
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>49 570</u> 39 189	<u>49 570</u> 39 189	<u>46 741</u> 39 189
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>46 025</u> 36 180	<u>46 025</u> 36 180	<u>43 338</u> 36 180

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>46 884</u> 36 545	<u>46 884</u> 36 545	<u>44 055</u> 36 545
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>47 263</u> 36 918	<u>47 263</u> 36 918	<u>44 434</u> 36 918
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>47 649</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299	<u>44 821</u> 37 299
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>48 447</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084	<u>45 619</u> 38 084
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489	<u>46 030</u> 38 489
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>47 263</u> 36 918	<u>47 263</u> 36 918	<u>44 434</u> 36 918
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>47 649</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299	<u>44 821</u> 37 299
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>48 044</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687	<u>45 215</u> 37 687
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489	<u>46 030</u> 38 489
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>49 279</u> 38 903	<u>49 279</u> 38 903	<u>46 451</u> 38 903
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>47 649</u> 37 299	<u>47 649</u> 37 299	<u>44 821</u> 37 299

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>48 044</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687	<u>45 215</u> 37 687
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>48 447</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084	<u>45 619</u> 38 084
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>49 279</u> 38 903	<u>49 279</u> 38 903	<u>46 451</u> 38 903
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>49 709</u> 39 326	<u>49 709</u> 39 326	<u>46 880</u> 39 326
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>48 044</u> 37 687	<u>48 044</u> 37 687	<u>45 215</u> 37 687
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>48 447</u> 38 084	<u>48 447</u> 38 084	<u>45 619</u> 38 084
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>48 859</u> 38 489	<u>48 859</u> 38 489	<u>46 030</u> 38 489
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>49 709</u> 39 326	<u>49 709</u> 39 326	<u>46 880</u> 39 326
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758	<u>47 319</u> 39 758
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>46 773</u> 36 916	<u>46 773</u> 36 916	<u>44 086</u> 36 916

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>47 639</u> 37 289	<u>47 639</u> 37 289	<u>44 811</u> 37 289
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>48 026</u> 37 669	<u>48 026</u> 37 669	<u>45 197</u> 37 669
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>48 420</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058	<u>45 592</u> 38 058
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>49 234</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859	<u>46 406</u> 38 859
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>49 654</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272	<u>46 826</u> 39 272
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>48 026</u> 37 669	<u>48 026</u> 37 669	<u>45 197</u> 37 669
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>48 420</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058	<u>45 592</u> 38 058
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454	<u>45 995</u> 38 454
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>49 654</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272	<u>46 826</u> 39 272
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>50 083</u> 39 695	<u>50 083</u> 39 695	<u>47 255</u> 39 695
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>48 420</u> 38 058	<u>48 420</u> 38 058	<u>45 592</u> 38 058

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454	<u>45 995</u> 38 454
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>49 234</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859	<u>46 406</u> 38 859
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>50 083</u> 39 695	<u>50 083</u> 39 695	<u>47 255</u> 39 695
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>50 522</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126	<u>47 693</u> 40 126
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>48 823</u> 38 454	<u>48 823</u> 38 454	<u>45 995</u> 38 454
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>49 234</u> 38 859	<u>49 234</u> 38 859	<u>46 406</u> 38 859
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>49 654</u> 39 272	<u>49 654</u> 39 272	<u>46 826</u> 39 272
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>50 522</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126	<u>47 693</u> 40 126
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>50 970</u> 40 567	<u>50 970</u> 40 567	<u>48 141</u> 40 567
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>50 522</u> 40 126	<u>50 522</u> 40 126	<u>47 693</u> 40 126
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>50 970</u> 40 567	<u>50 970</u> 40 567	<u>48 141</u> 40 567

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>51 428</u> 41 018	<u>51 428</u> 41 018	<u>48 599</u> 41 018
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>51 896</u> 41 479	<u>51 896</u> 41 479	<u>49 067</u> 41 479
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>52 865</u> 42 432	<u>52 865</u> 42 432	<u>50 036</u> 42 432
212-101-0700	7473-2010 20	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>47 680</u> 37 809	<u>47 680</u> 37 809	<u>44 993</u> 37 809
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>48 556</u> 38 191	<u>48 556</u> 38 191	<u>45 727</u> 38 191
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581	<u>46 123</u> 38 581
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>49 769</u> 39 385	<u>49 769</u> 39 385	<u>46 940</u> 39 385
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>50 190</u> 39 799	<u>50 190</u> 39 799	<u>47 361</u> 39 799
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>48 556</u> 38 191	<u>48 556</u> 38 191	<u>45 727</u> 38 191
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581	<u>46 123</u> 38 581

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>49 356</u> 38 979	<u>49 356</u> 38 979	<u>46 527</u> 38 979
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>50 190</u> 39 799	<u>50 190</u> 39 799	<u>47 361</u> 39 799
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>50 620</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223	<u>47 791</u> 40 223
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>48 952</u> 38 581	<u>48 952</u> 38 581	<u>46 123</u> 38 581
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>49 356</u> 38 979	<u>49 356</u> 38 979	<u>46 527</u> 38 979
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>49 769</u> 39 385	<u>49 769</u> 39 385	<u>46 940</u> 39 385
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>50 620</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223	<u>47 791</u> 40 223
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>51 059</u> 40 655	<u>51 059</u> 40 655	<u>48 231</u> 40 655
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>50 620</u> 40 223	<u>50 620</u> 40 223	<u>47 791</u> 40 223
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>51 059</u> 40 655	<u>51 059</u> 40 655	<u>48 231</u> 40 655
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>51 508</u> 41 097	<u>51 508</u> 41 097	<u>48 680</u> 41 097

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>51 967</u> 41 549	<u>51 967</u> 41 549	<u>49 139</u> 41 549
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>52 916</u> 42 482	<u>52 916</u> 42 482	<u>50 087</u> 42 482
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>48 655</u> 38 769	<u>48 655</u> 38 769	<u>45 968</u> 38 769
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>46 712</u> 39 161
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560	<u>47 118</u> 39 560
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>50 784</u> 40 385	<u>50 784</u> 40 385	<u>47 956</u> 40 385
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>51 216</u> 40 810	<u>51 216</u> 40 810	<u>48 388</u> 40 810
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>46 712</u> 39 161
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560	<u>47 118</u> 39 560
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>50 361</u> 39 968	<u>50 361</u> 39 968	<u>47 533</u> 39 968

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>51 216</u> 40 810	<u>51 216</u> 40 810	<u>48 388</u> 40 810
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>51 657</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244	<u>48 829</u> 41 244
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 947</u> 39 560	<u>49 947</u> 39 560	<u>47 118</u> 39 560
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>50 361</u> 39 968	<u>50 361</u> 39 968	<u>47 533</u> 39 968
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>50 784</u> 40 385	<u>50 784</u> 40 385	<u>47 956</u> 40 385
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>51 657</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244	<u>48 829</u> 41 244
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>52 108</u> 41 687	<u>52 108</u> 41 687	<u>49 279</u> 41 687
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>51 657</u> 41 244	<u>51 657</u> 41 244	<u>48 829</u> 41 244
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>52 108</u> 41 687	<u>52 108</u> 41 687	<u>49 279</u> 41 687
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>52 568</u> 42 140	<u>52 568</u> 42 140	<u>49 740</u> 42 140
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>53 039</u> 42 604	<u>53 039</u> 42 604	<u>50 210</u> 42 604

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>54 011</u> 43 561	<u>54 011</u> 43 561	<u>51 183</u> 43 561
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>49 442</u> 39 543	<u>49 442</u> 39 543	<u>46 755</u> 39 543
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>50 335</u> 39 943	<u>50 335</u> 39 943	<u>47 507</u> 39 943
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>52 739</u> 33 561	<u>46 407</u> 33 598	<u>41 124</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>53 253</u> 34 065	<u>46 921</u> 34 102	<u>41 638</u> 34 102
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>52 067</u> 32 902	<u>45 734</u> 32 938	<u>40 452</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>52 571</u> 33 396	<u>46 239</u> 33 433	<u>40 956</u> 33 433
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>53 081</u> 33 897	<u>46 750</u> 33 934	<u>41 467</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>53 600</u> 34 405	<u>47 269</u> 34 443	<u>41 986</u> 34 443
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>53 410</u> 34 218	<u>47 078</u> 34 256	<u>41 796</u> 34 256

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>53 933</u> 34 731	<u>47 602</u> 34 769	<u>42 319</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>54 465</u> 35 253	<u>48 135</u> 35 292	<u>42 852</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>55 004</u> 35 782	<u>48 675</u> 35 821	<u>43 392</u> 35 821
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>49 577</u> 39 676	<u>49 577</u> 39 676	<u>46 890</u> 39 676
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>50 472</u> 40 077	<u>50 472</u> 40 077	<u>47 643</u> 40 077
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>51 312</u> 40 903	<u>51 312</u> 40 903	<u>48 483</u> 40 903
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>51 744</u> 41 330	<u>51 744</u> 41 330	<u>48 916</u> 41 330
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>50 472</u> 40 077	<u>50 472</u> 40 077	<u>47 643</u> 40 077
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>50 887</u> 40 486	<u>50 887</u> 40 486	<u>48 059</u> 40 486
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>51 744</u> 41 330	<u>51 744</u> 41 330	<u>48 916</u> 41 330

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>52 186</u> 41 765	<u>52 186</u> 41 765	<u>49 358</u> 41 765
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>52 186</u> 41 765	<u>52 186</u> 41 765	<u>49 358</u> 41 765
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>52 638</u> 42 209	<u>52 638</u> 42 209	<u>49 809</u> 42 209
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>53 570</u> 43 126	<u>53 570</u> 43 126	<u>50 742</u> 43 126
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>54 052</u> 43 600	<u>54 052</u> 43 600	<u>51 223</u> 43 600
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>51 622</u> 41 689	<u>51 622</u> 41 689	<u>48 935</u> 41 689
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>52 538</u> 42 110	<u>52 538</u> 42 110	<u>49 709</u> 42 110
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>53 420</u> 42 979	<u>53 420</u> 42 979	<u>50 591</u> 42 979
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>53 875</u> 43 426	<u>53 875</u> 43 426	<u>51 046</u> 43 426
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>52 538</u> 42 110	<u>52 538</u> 42 110	<u>49 709</u> 42 110

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>52 974</u> 42 540	<u>52 974</u> 42 540	<u>50 146</u> 42 540
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>53 875</u> 43 426	<u>53 875</u> 43 426	<u>51 046</u> 43 426
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>54 339</u> 43 883	<u>54 339</u> 43 883	<u>51 511</u> 43 883
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>54 339</u> 43 883	<u>54 339</u> 43 883	<u>51 511</u> 43 883
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>54 814</u> 44 350	<u>54 814</u> 44 350	<u>51 985</u> 44 350
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>55 793</u> 45 314	<u>55 793</u> 45 314	<u>52 965</u> 45 314
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>56 299</u> 45 812	<u>56 299</u> 45 812	<u>53 470</u> 45 812
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>54 272</u> 44 297	<u>54 272</u> 44 297	<u>51 585</u> 44 297
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>55 214</u> 44 745	<u>55 214</u> 44 745	<u>52 386</u> 44 745
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>56 152</u> 45 667	<u>56 152</u> 45 667	<u>53 323</u> 45 667

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>56 635</u> 46 143	<u>56 635</u> 46 143	<u>53 806</u> 46 143
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>55 214</u> 44 745	<u>55 214</u> 44 745	<u>52 386</u> 44 745
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>55 678</u> 45 201	<u>55 678</u> 45 201	<u>52 850</u> 45 201
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>56 635</u> 46 143	<u>56 635</u> 46 143	<u>53 806</u> 46 143
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>57 128</u> 46 629	<u>57 128</u> 46 629	<u>54 300</u> 46 629
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>57 128</u> 46 629	<u>57 128</u> 46 629	<u>54 300</u> 46 629
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>57 632</u> 47 125	<u>57 632</u> 47 125	<u>54 804</u> 47 125
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>58 673</u> 48 149	<u>58 673</u> 48 149	<u>55 845</u> 48 149
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>59 211</u> 48 678	<u>59 211</u> 48 678	<u>56 382</u> 48 678
212-101-1300	40 7473-2010	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>56 063</u> 46 060	<u>56 063</u> 46 060	<u>53 376</u> 46 060

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>57 023</u> 46 525	<u>57 023</u> 46 525	<u>54 195</u> 46 525
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>57 998</u> 47 484	<u>57 998</u> 47 484	<u>55 169</u> 47 484
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>58 500</u> 47 979	<u>58 500</u> 47 979	<u>55 672</u> 47 979
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>57 023</u> 46 525	<u>57 023</u> 46 525	<u>54 195</u> 46 525
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>57 505</u> 47 000	<u>57 505</u> 47 000	<u>54 677</u> 47 000
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>58 500</u> 47 979	<u>58 500</u> 47 979	<u>55 672</u> 47 979
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 013</u> 48 484	<u>56 185</u> 48 484
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 013</u> 48 484	<u>56 185</u> 48 484
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>59 537</u> 49 000	<u>59 537</u> 49 000	<u>56 709</u> 49 000
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>60 620</u> 50 065	<u>60 620</u> 50 065	<u>57 791</u> 50 065
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>61 179</u> 50 615	<u>61 179</u> 50 615	<u>58 350</u> 50 615

212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>59 463</u> 49 407	<u>59 463</u> 49 407	<u>56 776</u> 49 407
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>60 458</u> 49 906	<u>60 458</u> 49 906	<u>57 630</u> 49 906
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>61 504</u> 50 935	<u>61 504</u> 50 935	<u>58 675</u> 50 935
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>62 043</u> 51 466	<u>62 043</u> 51 466	<u>59 214</u> 51 466
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>60 458</u> 49 906	<u>60 458</u> 49 906	<u>57 630</u> 49 906
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>60 975</u> 50 415	<u>60 975</u> 50 415	<u>58 147</u> 50 415
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>62 043</u> 51 466	<u>62 043</u> 51 466	<u>59 214</u> 51 466
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>62 593</u> 52 007	<u>62 593</u> 52 007	<u>59 764</u> 52 007
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>62 593</u> 52 007	<u>62 593</u> 52 007	<u>59 764</u> 52 007
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>63 155</u> 52 561	<u>63 155</u> 52 561	<u>60 327</u> 52 561

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>64 316</u> 53 703	<u>64 316</u> 53 703	<u>61 487</u> 53 703
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>64 916</u> 54 293	<u>64 916</u> 54 293	<u>62 087</u> 54 293
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>41 987</u> 32 206	<u>41 987</u> 32 206	<u>39 300</u> 32 206
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>43 623</u> 33 816	<u>43 623</u> 33 816	<u>40 936</u> 33 816
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>45 341</u> 35 507	<u>45 341</u> 35 507	<u>42 654</u> 35 507
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>46 193</u> 35 865	<u>46 193</u> 35 865	<u>43 364</u> 35 865
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>46 565</u> 36 231	<u>46 565</u> 36 231	<u>43 736</u> 36 231
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605	<u>44 116</u> 36 605

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>47 727</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375	<u>44 899</u> 37 375
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>48 131</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773	<u>45 303</u> 37 773
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>46 565</u> 36 231	<u>46 565</u> 36 231	<u>43 736</u> 36 231
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605	<u>44 116</u> 36 605
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>47 332</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986	<u>44 503</u> 36 986
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>48 131</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773	<u>45 303</u> 37 773
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>48 544</u> 38 179	<u>48 544</u> 38 179	<u>45 715</u> 38 179
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>46 944</u> 36 605	<u>46 944</u> 36 605	<u>44 116</u> 36 605
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>47 332</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986	<u>44 503</u> 36 986
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>47 727</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375	<u>44 899</u> 37 375
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>48 544</u> 38 179	<u>48 544</u> 38 179	<u>45 715</u> 38 179

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>48 965</u> 38 594	<u>48 965</u> 38 594	<u>46 137</u> 38 594
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>47 332</u> 36 986	<u>47 332</u> 36 986	<u>44 503</u> 36 986
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>47 727</u> 37 375	<u>47 727</u> 37 375	<u>44 899</u> 37 375
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>48 131</u> 37 773	<u>48 131</u> 37 773	<u>45 303</u> 37 773
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>48 965</u> 38 594	<u>48 965</u> 38 594	<u>46 137</u> 38 594
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>49 396</u> 39 018	<u>49 396</u> 39 018	<u>46 568</u> 39 018
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>46 021</u> 36 177	<u>46 021</u> 36 177	<u>43 334</u> 36 177
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>46 880</u> 36 542	<u>46 880</u> 36 542	<u>44 052</u> 36 542
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>47 259</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915	<u>44 431</u> 36 915
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>47 646</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295	<u>44 817</u> 37 295

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>48 444</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081	<u>45 615</u> 38 081
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486	<u>46 027</u> 38 486
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>47 259</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915	<u>44 431</u> 36 915
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>47 646</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295	<u>44 817</u> 37 295
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>48 041</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684	<u>45 212</u> 37 684
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486	<u>46 027</u> 38 486
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>49 276</u> 38 900	<u>49 276</u> 38 900	<u>46 447</u> 38 900
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>47 646</u> 37 295	<u>47 646</u> 37 295	<u>44 817</u> 37 295
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>48 041</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684	<u>45 212</u> 37 684
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>48 444</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081	<u>45 615</u> 38 081
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>49 276</u> 38 900	<u>49 276</u> 38 900	<u>46 447</u> 38 900

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>49 705</u> 39 322	<u>49 705</u> 39 322	<u>46 877</u> 39 322
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>48 041</u> 37 684	<u>48 041</u> 37 684	<u>45 212</u> 37 684
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>48 444</u> 38 081	<u>48 444</u> 38 081	<u>45 615</u> 38 081
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>48 855</u> 38 486	<u>48 855</u> 38 486	<u>46 027</u> 38 486
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>49 705</u> 39 322	<u>49 705</u> 39 322	<u>46 877</u> 39 322
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>50 144</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755	<u>47 316</u> 39 755
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>46 558</u> 36 705	<u>46 558</u> 36 705	<u>43 871</u> 36 705
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>47 422</u> 37 076	<u>47 422</u> 37 076	<u>44 594</u> 37 076
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>47 807</u> 37 454	<u>47 807</u> 37 454	<u>44 978</u> 37 454
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>45 371</u> 37 840

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>49 008</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637	<u>46 180</u> 38 637
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>49 426</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048	<u>46 598</u> 39 048
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>47 807</u> 37 454	<u>47 807</u> 37 454	<u>44 978</u> 37 454
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>45 371</u> 37 840
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>48 600</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234	<u>45 771</u> 38 234
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>49 426</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048	<u>46 598</u> 39 048
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>49 853</u> 39 468	<u>49 853</u> 39 468	<u>47 024</u> 39 468
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>45 371</u> 37 840
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>48 600</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234	<u>45 771</u> 38 234
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>49 008</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637	<u>46 180</u> 38 637
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>49 853</u> 39 468	<u>49 853</u> 39 468	<u>47 024</u> 39 468

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>50 289</u> 39 897	<u>50 289</u> 39 897	<u>47 460</u> 39 897
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>48 600</u> 38 234	<u>48 600</u> 38 234	<u>45 771</u> 38 234
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>49 008</u> 38 637	<u>49 008</u> 38 637	<u>46 180</u> 38 637
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>49 426</u> 39 048	<u>49 426</u> 39 048	<u>46 598</u> 39 048
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>50 289</u> 39 897	<u>50 289</u> 39 897	<u>47 460</u> 39 897
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>50 734</u> 40 335	<u>50 734</u> 40 335	<u>47 905</u> 40 335
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>47 316</u> 37 451	<u>47 316</u> 37 451	<u>44 629</u> 37 451
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>48 188</u> 37 830	<u>48 188</u> 37 830	<u>45 360</u> 37 830
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>48 581</u> 38 216	<u>48 581</u> 38 216	<u>45 752</u> 38 216
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610	<u>46 152</u> 38 610

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422	<u>46 978</u> 39 422
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>50 233</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842	<u>47 404</u> 39 842
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>48 581</u> 38 216	<u>48 581</u> 38 216	<u>45 752</u> 38 216
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610	<u>46 152</u> 38 610
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>49 390</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012	<u>46 561</u> 39 012
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>50 233</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842	<u>47 404</u> 39 842
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>47 840</u> 40 270
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>48 981</u> 38 610	<u>48 981</u> 38 610	<u>46 152</u> 38 610
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>49 390</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012	<u>46 561</u> 39 012
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422	<u>46 978</u> 39 422
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>47 840</u> 40 270

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>51 113</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708	<u>48 284</u> 40 708
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>49 390</u> 39 012	<u>49 390</u> 39 012	<u>46 561</u> 39 012
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>49 807</u> 39 422	<u>49 807</u> 39 422	<u>46 978</u> 39 422
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>50 233</u> 39 842	<u>50 233</u> 39 842	<u>47 404</u> 39 842
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>51 113</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708	<u>48 284</u> 40 708
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>51 567</u> 41 155	<u>51 567</u> 41 155	<u>48 739</u> 41 155
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>51 113</u> 40 708	<u>51 113</u> 40 708	<u>48 284</u> 40 708
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>51 567</u> 41 155	<u>51 567</u> 41 155	<u>48 739</u> 41 155
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>52 032</u> 41 613	<u>52 032</u> 41 613	<u>49 203</u> 41 613
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>52 507</u> 42 080	<u>52 507</u> 42 080	<u>49 678</u> 42 080
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>53 490</u> 43 047	<u>53 490</u> 43 047	<u>50 661</u> 43 047

212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>48 238</u> 38 358	<u>48 238</u> 38 358	<u>45 551</u> 38 358
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>49 119</u> 38 745	<u>49 119</u> 38 745	<u>46 290</u> 38 745
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>49 521</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141	<u>46 692</u> 39 141
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>50 349</u> 39 956	<u>50 349</u> 39 956	<u>47 521</u> 39 956
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>50 776</u> 40 377	<u>50 776</u> 40 377	<u>47 948</u> 40 377
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>49 119</u> 38 745	<u>49 119</u> 38 745	<u>46 290</u> 38 745
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>49 521</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141	<u>46 692</u> 39 141
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>49 931</u> 39 544	<u>49 931</u> 39 544	<u>47 102</u> 39 544
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>50 776</u> 40 377	<u>50 776</u> 40 377	<u>47 948</u> 40 377
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>51 213</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806	<u>48 384</u> 40 806

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>49 521</u> 39 141	<u>49 521</u> 39 141	<u>46 692</u> 39 141
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>49 931</u> 39 544	<u>49 931</u> 39 544	<u>47 102</u> 39 544
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>50 349</u> 39 956	<u>50 349</u> 39 956	<u>47 521</u> 39 956
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>51 213</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806	<u>48 384</u> 40 806
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>51 659</u> 41 245	<u>51 659</u> 41 245	<u>48 830</u> 41 245
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>51 213</u> 40 806	<u>51 213</u> 40 806	<u>48 384</u> 40 806
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>51 659</u> 41 245	<u>51 659</u> 41 245	<u>48 830</u> 41 245
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>52 114</u> 41 693	<u>52 114</u> 41 693	<u>49 286</u> 41 693
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>52 580</u> 42 152	<u>52 580</u> 42 152	<u>49 751</u> 42 152
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>53 542</u> 43 099	<u>53 542</u> 43 099	<u>50 713</u> 43 099
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					

212-101-2201		3	1	2400	<u>49 228</u> 39 333	<u>49 228</u> 39 333	<u>46 541</u> 39 333
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>50 119</u> 39 730	<u>50 119</u> 39 730	<u>47 291</u> 39 730
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>50 531</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135	<u>47 702</u> 40 135
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>51 381</u> 40 971	<u>51 381</u> 40 971	<u>48 552</u> 40 971
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>51 819</u> 41 403	<u>51 819</u> 41 403	<u>48 990</u> 41 403
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>50 119</u> 39 730	<u>50 119</u> 39 730	<u>47 291</u> 39 730
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>50 531</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135	<u>47 702</u> 40 135
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>48 123</u> 40 549
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>51 819</u> 41 403	<u>51 819</u> 41 403	<u>48 990</u> 41 403
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>52 266</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843	<u>49 438</u> 41 843
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>50 531</u> 40 135	<u>50 531</u> 40 135	<u>47 702</u> 40 135

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>48 123</u> 40 549
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>51 381</u> 40 971	<u>51 381</u> 40 971	<u>48 552</u> 40 971
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>52 266</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843	<u>49 438</u> 41 843
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>52 723</u> 42 293	<u>52 723</u> 42 293	<u>49 895</u> 42 293
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>52 266</u> 41 843	<u>52 266</u> 41 843	<u>49 438</u> 41 843
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>52 723</u> 42 293	<u>52 723</u> 42 293	<u>49 895</u> 42 293
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>53 190</u> 42 753	<u>53 190</u> 42 753	<u>50 362</u> 42 753
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>53 668</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223	<u>50 839</u> 43 223
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>54 655</u> 44 194	<u>54 655</u> 44 194	<u>51 826</u> 44 194
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>50 025</u> 40 118	<u>50 025</u> 40 118	<u>47 338</u> 40 118

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 925</u> 40 523	<u>50 925</u> 40 523	<u>48 096</u> 40 523
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>51 774</u> 41 358	<u>51 774</u> 41 358	<u>48 945</u> 41 358
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>52 211</u> 41 789	<u>52 211</u> 41 789	<u>49 383</u> 41 789
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 925</u> 40 523	<u>50 925</u> 40 523	<u>48 096</u> 40 523
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>51 345</u> 40 936	<u>51 345</u> 40 936	<u>48 516</u> 40 936
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>52 211</u> 41 789	<u>52 211</u> 41 789	<u>49 383</u> 41 789
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>52 658</u> 42 229	<u>52 658</u> 42 229	<u>49 830</u> 42 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>52 658</u> 42 229	<u>52 658</u> 42 229	<u>49 830</u> 42 229
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>53 115</u> 42 678	<u>53 115</u> 42 678	<u>50 286</u> 42 678
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>54 057</u> 43 606	<u>54 057</u> 43 606	<u>51 229</u> 43 606
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>54 544</u> 44 085	<u>54 544</u> 44 085	<u>51 716</u> 44 085

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>50 163</u> 40 253	<u>50 163</u> 40 253	<u>47 476</u> 40 253
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>52 240</u> 42 298	<u>52 240</u> 42 298	<u>49 553</u> 42 298
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>53 162</u> 42 725	<u>53 162</u> 42 725	<u>50 334</u> 42 725
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>54 057</u> 43 606	<u>54 057</u> 43 606	<u>51 229</u> 43 606
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>54 519</u> 44 060	<u>54 519</u> 44 060	<u>51 690</u> 44 060
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>53 162</u> 42 725	<u>53 162</u> 42 725	<u>50 334</u> 42 725
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>53 605</u> 43 161	<u>53 605</u> 43 161	<u>50 776</u> 43 161
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>54 519</u> 44 060	<u>54 519</u> 44 060	<u>51 690</u> 44 060
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>54 990</u> 44 524	<u>54 990</u> 44 524	<u>52 161</u> 44 524

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>54 990</u> 44 524	<u>54 990</u> 44 524	<u>52 161</u> 44 524
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>55 471</u> 44 997	<u>55 471</u> 44 997	<u>52 642</u> 44 997
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>56 465</u> 45 976	<u>56 465</u> 45 976	<u>53 636</u> 45 976
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>56 978</u> 46 481	<u>56 978</u> 46 481	<u>54 150</u> 46 481
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>54 929</u> 44 944	<u>54 929</u> 44 944	<u>52 242</u> 44 944
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>55 878</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398	<u>53 050</u> 45 398
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>56 829</u> 46 334	<u>56 829</u> 46 334	<u>54 001</u> 46 334
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>57 320</u> 46 817	<u>57 320</u> 46 817	<u>54 491</u> 46 817
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>55 878</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398	<u>53 050</u> 45 398
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>56 349</u> 45 862	<u>56 349</u> 45 862	<u>53 521</u> 45 862

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>57 320</u> 46 817	<u>57 320</u> 46 817	<u>54 491</u> 46 817
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>57 820</u> 47 310	<u>57 820</u> 47 310	<u>54 992</u> 47 310
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>57 820</u> 47 310	<u>57 820</u> 47 310	<u>54 992</u> 47 310
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>58 332</u> 47 813	<u>58 332</u> 47 813	<u>55 503</u> 47 813
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>59 388</u> 48 853	<u>59 388</u> 48 853	<u>56 559</u> 48 853
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>59 933</u> 49 389	<u>59 933</u> 49 389	<u>57 105</u> 49 389
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>56 744</u> 46 730	<u>56 744</u> 46 730	<u>54 057</u> 46 730
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>57 711</u> 47 202	<u>57 711</u> 47 202	<u>54 883</u> 47 202
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>58 700</u> 48 176	<u>58 700</u> 48 176	<u>55 871</u> 48 176
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>59 210</u> 48 677	<u>59 210</u> 48 677	<u>56 381</u> 48 677

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>57 711</u> 47 202	<u>57 711</u> 47 202	<u>54 883</u> 47 202
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>58 200</u> 47 684	<u>58 200</u> 47 684	<u>55 372</u> 47 684
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>59 210</u> 48 677	<u>59 210</u> 48 677	<u>56 381</u> 48 677
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>59 730</u> 49 190	<u>59 730</u> 49 190	<u>56 902</u> 49 190
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>59 730</u> 49 190	<u>59 730</u> 49 190	<u>56 902</u> 49 190
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>60 262</u> 49 713	<u>60 262</u> 49 713	<u>57 433</u> 49 713
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>61 360</u> 50 794	<u>61 360</u> 50 794	<u>58 531</u> 50 794
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>61 927</u> 51 352	<u>61 927</u> 51 352	<u>59 099</u> 51 352
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>60 187</u> 50 119	<u>60 187</u> 50 119	<u>57 500</u> 50 119
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 189</u> 50 625	<u>61 189</u> 50 625	<u>58 361</u> 50 625

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 250</u> 51 669	<u>62 250</u> 51 669	<u>59 421</u> 51 669
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>62 796</u> 52 207	<u>62 796</u> 52 207	<u>59 968</u> 52 207
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 189</u> 50 625	<u>61 189</u> 50 625	<u>58 361</u> 50 625
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>61 714</u> 51 142	<u>61 714</u> 51 142	<u>58 885</u> 51 142
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>62 796</u> 52 207	<u>62 796</u> 52 207	<u>59 968</u> 52 207
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 355</u> 52 757	<u>63 355</u> 52 757	<u>60 526</u> 52 757
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 355</u> 52 757	<u>63 355</u> 52 757	<u>60 526</u> 52 757
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>63 925</u> 53 318	<u>63 925</u> 53 318	<u>61 096</u> 53 318
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>65 103</u> 54 477	<u>65 103</u> 54 477	<u>62 274</u> 54 477
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>65 711</u> 55 076	<u>65 711</u> 55 076	<u>62 882</u> 55 076

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 013	<u>41 521</u> 31 747	<u>41 521</u> 31 747	<u>40 779</u> 31 747	<u>41 521</u> 31 747
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 819</u> 30 543	<u>43 133</u> 33 334	<u>43 133</u> 33 334	<u>42 392</u> 33 334	<u>43 133</u> 33 334
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>35 547</u> 32 244	<u>44 827</u> 35 001	<u>44 827</u> 35 001	<u>44 086</u> 35 001	<u>44 827</u> 35 001
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>36 373</u> 33 056	<u>45 499</u> 35 662	<u>45 499</u> 35 662	<u>44 757</u> 35 662	<u>45 499</u> 35 662
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>36 724</u> 33 402	<u>46 025</u> 36 180	<u>46 025</u> 36 180	<u>45 283</u> 36 180	<u>46 025</u> 36 180
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>37 601</u> 34 264	<u>46 773</u> 36 916	<u>46 773</u> 36 916	<u>46 031</u> 36 916	<u>46 773</u> 36 916
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>38 448</u> 35 098	<u>47 680</u> 37 809	<u>47 680</u> 37 809	<u>46 939</u> 37 809	<u>47 680</u> 37 809
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>39 340</u> 35 976	<u>48 655</u> 38 769	<u>48 655</u> 38 769	<u>47 914</u> 38 769	<u>48 655</u> 38 769
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>40 106</u> 36 730	<u>49 442</u> 39 543	<u>49 442</u> 39 543	<u>48 701</u> 39 543	<u>49 442</u> 39 543
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>40 196</u> 36 819	<u>49 577</u> 39 676	<u>49 577</u> 39 676	<u>48 836</u> 39 676	<u>49 577</u> 39 676

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 907</u> 38 503	<u>51 622</u> 41 689	<u>51 622</u> 41 689	<u>50 881</u> 41 689	<u>51 622</u> 41 689
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>32 780</u> 29 519	<u>41 987</u> 32 206	<u>41 987</u> 32 206	<u>41 246</u> 32 206	<u>41 987</u> 32 206
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 074	<u>43 623</u> 33 816	<u>43 623</u> 33 816	<u>42 882</u> 33 816	<u>43 623</u> 33 816
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 116</u> 32 804	<u>45 341</u> 35 507	<u>45 341</u> 35 507	<u>44 599</u> 35 507	<u>45 341</u> 35 507
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>36 956</u> 33 630	<u>46 021</u> 36 177	<u>46 021</u> 36 177	<u>45 280</u> 36 177	<u>46 021</u> 36 177
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>37 314</u> 33 982	<u>46 558</u> 36 705	<u>46 558</u> 36 705	<u>45 817</u> 36 705	<u>46 558</u> 36 705
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>38 205</u> 34 859	<u>47 316</u> 37 451	<u>47 316</u> 37 451	<u>46 575</u> 37 451	<u>47 316</u> 37 451
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>39 066</u> 35 707	<u>48 238</u> 38 358	<u>48 238</u> 38 358	<u>47 496</u> 38 358	<u>48 238</u> 38 358
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>39 973</u> 36 600	<u>49 228</u> 39 333	<u>49 228</u> 39 333	<u>48 487</u> 39 333	<u>49 228</u> 39 333
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>40 752</u> 37 367	<u>50 025</u> 40 118	<u>50 025</u> 40 118	<u>49 284</u> 40 118	<u>50 025</u> 40 118

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>40 844</u> 37 457	<u>50 163</u> 40 253	<u>50 163</u> 40 253	<u>49 422</u> 40 253	<u>50 163</u> 40 253
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 584</u> 39 170	<u>52 240</u> 42 298	<u>52 240</u> 42 298	<u>51 499</u> 42 298	<u>52 240</u> 42 298

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>41 521</u> 31 747	<u>41 521</u> 31 747	<u>38 834</u> 31 747
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>43 133</u> 33 334	<u>43 133</u> 33 334	<u>40 446</u> 33 334
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>44 827</u> 35 001	<u>44 827</u> 35 001	<u>42 140</u> 35 001
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>45 499</u> 35 662	<u>45 499</u> 35 662	<u>42 811</u> 35 662
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>46 025</u> 36 180	<u>46 025</u> 36 180	<u>43 338</u> 36 180

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>46 773</u> 36 916	<u>46 773</u> 36 916	<u>44 086</u> 36 916
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>47 680</u> 37 809	<u>47 680</u> 37 809	<u>44 993</u> 37 809
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>48 655</u> 38 769	<u>48 655</u> 38 769	<u>45 968</u> 38 769
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 442</u> 39 543	<u>49 442</u> 39 543	<u>46 755</u> 39 543
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>49 577</u> 39 676	<u>49 577</u> 39 676	<u>46 890</u> 39 676
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>51 622</u> 41 689	<u>51 622</u> 41 689	<u>48 935</u> 41 689
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>41 987</u> 32 206	<u>41 987</u> 32 206	<u>39 300</u> 32 206
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>43 623</u> 33 816	<u>43 623</u> 33 816	<u>40 936</u> 33 816
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>45 341</u> 35 507	<u>45 341</u> 35 507	<u>42 654</u> 35 507
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>46 021</u> 36 177	<u>46 021</u> 36 177	<u>43 334</u> 36 177

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>46 558</u> 36 705	<u>46 558</u> 36 705	<u>43 871</u> 36 705
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>47 316</u> 37 451	<u>47 316</u> 37 451	<u>44 629</u> 37 451
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>48 238</u> 38 358	<u>48 238</u> 38 358	<u>45 551</u> 38 358
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>49 228</u> 39 333	<u>49 228</u> 39 333	<u>46 541</u> 39 333
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>50 025</u> 40 118	<u>50 025</u> 40 118	<u>47 338</u> 40 118
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>50 163</u> 40 253	<u>50 163</u> 40 253	<u>47 476</u> 40 253
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>52 240</u> 42 298	<u>52 240</u> 42 298	<u>49 553</u> 42 298

212-103.

				,	.				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{797}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,			
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200		<u>37 438</u> 35 446
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800		<u>39 193</u> 36 406
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800		<u>40 164</u> 37 366

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 035</u> 28 031	<u>39 611</u> 30 627	<u>36 640</u> 27 703	<u>36 640</u> 27 703	<u>39 611</u> 30 627
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 439</u> 29 413	<u>41 026</u> 32 020	<u>41 026</u> 32 020	<u>37 766</u> 28 811	<u>41 026</u> 32 020
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 909</u> 30 860	<u>42 506</u> 33 477	<u>42 506</u> 33 477	<u>41 827</u> 33 477	<u>42 506</u> 33 477
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 449</u> 32 375	<u>44 055</u> 35 001	<u>44 055</u> 35 001	<u>43 375</u> 35 001	<u>44 055</u> 35 001
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 349</u> 33 261	<u>44 885</u> 35 818	<u>44 885</u> 35 818	<u>44 206</u> 35 818	<u>44 885</u> 35 818
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 312</u> 34 209	<u>45 800</u> 36 719	<u>45 800</u> 36 719	<u>45 121</u> 36 719	<u>45 800</u> 36 719
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 421</u> 35 301	<u>46 938</u> 37 839	<u>46 938</u> 37 839	<u>46 259</u> 37 839	<u>46 938</u> 37 839
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>39 561</u> 36 423	<u>48 104</u> 38 987	<u>48 104</u> 38 987	<u>47 425</u> 38 987	<u>48 104</u> 38 987
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 731</u> 37 574	<u>49 299</u> 40 162	<u>49 299</u> 40 162	<u>48 619</u> 40 162	<u>49 299</u> 40 162

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 478</u> 39 293	<u>51 430</u> 42 260	<u>51 430</u> 42 260	<u>50 750</u> 42 260	<u>51 430</u> 42 260
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 814</u> 17 648	<u>34 936</u> 17 619	<u>29 180</u> 17 619	<u>25 242</u> 17 619	<u>34 936</u> 17 619

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>39 611</u> 30 627	<u>36 640</u> 27 703	<u>34 177</u> 27 703
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>41 026</u> 32 020	<u>41 026</u> 32 020	<u>35 303</u> 28 811
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>42 506</u> 33 477	<u>42 506</u> 33 477	<u>40 043</u> 33 477

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>44 055</u> 35 001	<u>44 055</u> 35 001	<u>41 591</u> 35 001
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>44 885</u> 35 818	<u>44 885</u> 35 818	<u>42 422</u> 35 818
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>45 800</u> 36 719	<u>45 800</u> 36 719	<u>43 337</u> 36 719
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>46 938</u> 37 839	<u>46 938</u> 37 839	<u>44 475</u> 37 839
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>48 104</u> 38 987	<u>48 104</u> 38 987	<u>45 641</u> 38 987
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>49 299</u> 40 162	<u>49 299</u> 40 162	<u>46 836</u> 40 162
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>51 430</u> 42 260	<u>51 430</u> 42 260	<u>48 967</u> 42 260
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0300	- 28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>34 419</u> 17 112	<u>29 097</u> 17 619	<u>24 255</u> 17 619

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>40 891</u> 37 151	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>39 635</u> 35 915	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>36 799</u> 33 124	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>36 152</u> 32 487	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>36 153</u> 32 488	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>36 476</u> 32 806	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>39 587</u> 36 513	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>59 582</u> 55 806	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>54 329</u> 51 022	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98								

				,	.				
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98						

				,			
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 547</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 547</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 547</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 547</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 735</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357
212-501-0202	, II		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357
212-501-0203	, I		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357
212-501-0204	, II		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357

212-501-0206	, I		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>30 569</u> 29 577	<u>32 083</u> 29 577	<u>32 083</u> 29 577	<u>31 758</u> 29 577	<u>32 083</u> 29 577
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 413</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 602</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 413</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 602</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 036</u> 26 100	<u>28 550</u> 26 100	<u>28 550</u> 26 100	<u>28 225</u> 26 100	<u>28 550</u> 26 100
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 732</u> 25 801	<u>28 246</u> 25 801	<u>28 246</u> 25 801	<u>27 921</u> 25 801	<u>28 246</u> 25 801
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>27 281</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 470</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 281</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 470</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342

					,			
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>30 471</u> 28 571	

					,		
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357
212-501-0202	, II		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357
212-501-0203	, I		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357
212-501-0204	, II		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357
212-501-0206	, I		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357
212-501-0207	, II		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>32 083</u> 29 577	<u>32 083</u> 29 577	<u>31 493</u> 29 577
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 337</u> 28 440
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 927</u> 28 440	<u>30 337</u> 28 440

					,		
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 550</u> 26 100	<u>28 550</u> 26 100	<u>27 961</u> 26 100
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 246</u> 25 801	<u>28 246</u> 25 801	<u>27 657</u> 25 801
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 206</u> 26 342
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	, I		1	1000	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 795</u> 26 342	<u>28 206</u> 26 342

212-502.

					,	.			
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0102	, II		1	1000	<u>31 361</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 550</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357

					,		
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0102	, II		1	1000	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 875</u> 30 357	<u>32 286</u> 30 357

212-503.

-

					,	.			
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 700</u> 35 612	<u>38 214</u> 35 612	<u>38 214</u> 35 612	<u>37 889</u> 35 612	<u>38 214</u> 35 612
212-503-0102	-15		1	1000	<u>35 308</u> 34 242	<u>36 822</u> 34 242	<u>36 822</u> 34 242	<u>36 497</u> 34 242	<u>36 822</u> 34 242
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 970</u> 32 925	<u>35 484</u> 32 925	<u>35 484</u> 32 925	<u>35 159</u> 32 925	<u>35 484</u> 32 925

					,			
212-503-0100	-							
	31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>38 214</u> 35 612	<u>38 214</u> 35 612		<u>37 624</u> 35 612

212-503-0102	-15		1	1000	<u>36 822</u> 34 242	<u>36 822</u> 34 242	<u>36 233</u> 34 242
212-503-0103	-20		1	1000	<u>35 484</u> 32 925	<u>35 484</u> 32 925	<u>34 895</u> 32 925

212-6.
212-601. -

212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294				

212-601-0100	- 1168-2006						
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

213.

213-1.

213-101.

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>95 161</u> 87 154				
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>97 003</u> 88 940				
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>99 212</u> 91 083				
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>76 075</u> 69 417	<u>73 872</u> 68 858	<u>85 700</u> 69 846	<u>75 557</u> 70 493	<u>79 780</u> 67 833
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>76 075</u> 69 417	<u>73 872</u> 68 858	<u>85 700</u> 69 846	<u>75 557</u> 70 493	<u>79 780</u> 67 833
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>76 075</u> 69 417	<u>73 872</u> 68 858	<u>85 700</u> 69 846	<u>75 557</u> 70 493	<u>79 780</u> 67 833
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							

213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>103 699</u> 96 203	<u>101 496</u> 95 644	<u>113 325</u> 96 631	<u>103 182</u> 97 278	<u>107 404</u> 94 618
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>106 462</u> 98 882	<u>104 258</u> 98 322	<u>116 087</u> 99 310	<u>105 944</u> 99 957	<u>110 167</u> 97 297
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>114 749</u> 106 917	<u>112 546</u> 106 358	<u>124 374</u> 107 346	<u>114 231</u> 107 993	<u>118 454</u> 105 333
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>117 511</u> 109 596	<u>115 308</u> 109 037	<u>127 137</u> 110 024	<u>116 994</u> 110 671	<u>121 216</u> 108 011
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>119 353</u> 111 382	<u>117 150</u> 110 822	<u>128 978</u> 111 810	<u>118 835</u> 112 457	<u>123 058</u> 109 797
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>122 115</u> 114 060				
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750			
213-101-0102	125	1000 .	1	3750			
213-101-0103	150	1000 .	1	3750			
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>80 630</u> 74 513	<u>72 959</u> 67 973	<u>74 449</u> 69 417
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>80 630</u> 74 513	<u>72 959</u> 67 973	<u>74 449</u> 69 417
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>80 630</u> 74 513	<u>72 959</u> 67 973	<u>74 449</u> 69 417
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>108 254</u> 101 298	<u>100 584</u> 94 759	<u>102 073</u> 96 203
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>111 017</u> 103 977	<u>103 346</u> 97 438	<u>104 835</u> 98 882
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>119 304</u> 112 013	<u>111 633</u> 105 473	<u>113 122</u> 106 917

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>122 066</u> 114 691	<u>114 396</u> 108 152	<u>115 885</u> 109 596
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>123 908</u> 116 477	<u>116 237</u> 109 938	<u>117 726</u> 111 382
213-101-0406	250	1000 .	2	2700			
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .					
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .					
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .					

213-102.

213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>69 854</u> 62 683	<u>77 519</u> 71 947	<u>82 106</u> 62 683	<u>74 261</u> 62 683	<u>87 741</u> 74 015
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>69 854</u> 62 683	<u>77 519</u> 71 947	<u>82 106</u> 62 683	<u>74 261</u> 62 683	<u>87 741</u> 74 015
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>70 194</u> 63 013	<u>77 859</u> 72 277	<u>82 446</u> 63 013	<u>74 601</u> 63 013	<u>88 081</u> 74 345
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>96 392</u> 88 416	<u>104 057</u> 97 680	<u>108 645</u> 88 416	<u>100 799</u> 88 416	<u>114 279</u> 99 748
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>96 392</u> 88 416	<u>104 057</u> 97 680	<u>108 645</u> 88 416	<u>100 799</u> 88 416	<u>114 279</u> 99 748

213-102-0200	, 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>80 727</u> 74 015	<u>77 840</u> 62 683	<u>72 773</u> 62 683
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>80 727</u> 74 015	<u>77 840</u> 62 683	<u>72 773</u> 62 683
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>81 067</u> 74 345	<u>78 180</u> 63 013	<u>73 113</u> 63 013
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .					
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>107 266</u> 99 748	<u>104 379</u> 88 416	<u>99 311</u> 88 416
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>107 266</u> 99 748	<u>104 379</u> 88 416	<u>99 311</u> 88 416

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 172</u> 32 589	<u>36 390</u> 34 320	<u>36 390</u> 34 320	<u>36 494</u> 32 589	<u>40 887</u> 36 327
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 995</u> 32 589	<u>36 634</u> 34 666	<u>36 634</u> 34 666	<u>36 167</u> 32 589	<u>40 883</u> 36 700
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 613</u> 25 446	<u>31 414</u> 24 557	<u>30 683</u> 24 557	<u>28 223</u> 24 557	<u>31 414</u> 24 557
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 841</u> 25 446	<u>32 429</u> 24 557	<u>31 576</u> 24 557	<u>28 706</u> 24 557	<u>32 429</u> 24 557
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 557</u> 25 446				
213-301-0300	()	3							

				,	.				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 458</u> 18 249				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 508</u> 18 249				

				,			
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 783</u> 36 327	<u>37 568</u> 32 589	<u>36 048</u> 32 589
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>39 018</u> 36 700	<u>37 119</u> 32 589	<u>35 771</u> 32 589
213-301-0200	21520-89	3					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>31 414</u> 24 557	<u>29 374</u> 24 557	<u>27 775</u> 24 557

					,			
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>32 429</u> 24 557	<u>30 049</u> 24 557	<u>28 183</u> 24 557	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660				

213-304.

				,	.				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>533</u> 487	<u>583</u> 453	<u>563</u> 453	<u>514</u> 453	<u>599</u> 453
213-304-0102	188 , 390 190		2	19	<u>662</u> 612	<u>607</u> 477	<u>588</u> 477	<u>538</u> 477	<u>624</u> 477
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>286</u> 263	<u>332</u> 269	<u>322</u> 269	<u>299</u> 269	<u>339</u> 269

				,			
213-304-0100	945-92						
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>586</u> 453	<u>539</u> 453	<u>507</u> 453

213-304-0102	188 , 390 190		2	19	<u>601</u> 477	<u>563</u> 477	<u>531</u> 477
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>333</u> 269	<u>311</u> 269	<u>296</u> 269

213-306.

213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 340</u> 4 217			
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 440</u> 3 365			
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 613</u> 3 533			
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 974</u> 3 887			

213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>5 153</u> 5 000	<u>4 441</u> 4 270	<u>4 427</u> 4 270	<u>4 392</u> 4 270	<u>4 453</u> 4 270
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>5 131</u> 5 017				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>5 697</u> 5 571				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 514</u> 5 362				
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 783</u> 3 701				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 973</u> 3 887				
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>4 369</u> 4 274				
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>6 822</u> 6 626	<u>5 623</u> 5 429	<u>5 609</u> 5 429	<u>5 574</u> 5 429	<u>5 635</u> 5 429
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>6 155</u> 6 021				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>6 306</u> 6 167				

213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9			
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8			
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7			
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>4 437</u> 4 270	<u>4 410</u> 4 270	<u>4 387</u> 4 270
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8			
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9			
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8			
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7			
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6			
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>5 619</u> 5 429	<u>5 592</u> 5 429	<u>5 569</u> 5 429
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9			
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8			

213-307.

213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>115 935</u> 109 735	<u>103 996</u> 89 285	<u>101 903</u> 89 285	<u>96 623</u> 89 285	<u>105 759</u> 89 285
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>127 501</u> 121 005	<u>114 116</u> 99 206	<u>112 023</u> 99 206	<u>106 742</u> 99 206	<u>115 878</u> 99 206

213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>103 311</u> 89 285	<u>99 272</u> 89 285		<u>95 869</u> 89 285	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>113 430</u> 99 206	<u>109 391</u> 99 206		<u>105 988</u> 99 206	

213-308.

					,
213-308-0100	4001-2013	3			
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>10 930</u> 9 111

213-309.

					,
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 147</u> 32 589

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	$\frac{16\,843}{16\,097}$	$\frac{17\,712}{17\,154}$	$\frac{18\,142}{16\,097}$	$\frac{17\,310}{16\,097}$	$\frac{20\,136}{16\,097}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{11\,606}{11\,151}$	$\frac{12\,098}{11\,752}$	$\frac{12\,359}{11\,151}$	$\frac{11\,877}{11\,151}$	$\frac{13\,516}{11\,151}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{11\,412}{10\,964}$	$\frac{11\,898}{11\,557}$	$\frac{12\,156}{10\,964}$	$\frac{11\,680}{10\,964}$	$\frac{13\,297}{10\,964}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{13\,952}{13\,475}$	$\frac{14\,436}{14\,067}$	$\frac{14\,693}{13\,475}$	$\frac{14\,218}{13\,475}$	$\frac{15\,829}{13\,475}$

				,	.				
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>16 296</u> 15 792	<u>16 779</u> 16 382	<u>17 037</u> 15 792	<u>16 563</u> 15 792	<u>18 173</u> 15 792
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>16 278</u> 15 777	<u>16 745</u> 16 296	<u>17 022</u> 15 777	<u>16 548</u> 15 777	<u>17 222</u> 16 336

				,			
221-101-0100	19804-2012						
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>17 797</u> 17 238	<u>17 690</u> 16 097	<u>17 152</u> 16 097
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>12 146</u> 11 800	<u>12 097</u> 11 151	<u>11 785</u> 11 151

221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>11 945</u> 11 604	<u>11 897</u> 10 964	<u>11 589</u> 10 964
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>14 483</u> 14 113	<u>14 435</u> 13 475	<u>14 128</u> 13 475
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>16 826</u> 16 428	<u>16 779</u> 15 792	<u>16 473</u> 15 792
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>16 786</u> 16 336	<u>16 664</u> 16 215	<u>16 458</u> 15 777

221-102.

					,	.			
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>63 441</u> 59 334	<u>68 516</u> 65 566	<u>71 428</u> 59 334	<u>66 314</u> 59 334	<u>83 677</u> 59 334

					,			
221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>69 013</u> 66 057	<u>68 647</u> 59 334	<u>65 344</u> 59 334	

221-104.

					,	.				
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>74 424</u> 70 123	<u>79 716</u> 76 592	<u>82 561</u> 70 123	<u>77 351</u> 70 123	<u>95 038</u> 70 123	
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>79 094</u> 74 738	<u>84 414</u> 81 235	<u>87 231</u> 74 738	<u>82 021</u> 74 738	<u>99 708</u> 74 738	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>84 505</u> 80 085	<u>89 835</u> 86 592	<u>92 642</u> 80 085	<u>87 432</u> 80 085	<u>105 119</u> 80 085	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>69 547</u> 65 962	<u>80 044</u> 65 962	<u>77 680</u> 65 962	<u>72 594</u> 65 962	<u>89 998</u> 65 962	

					,			
221-104-0100	956-93							
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>80 232</u> 77 102	<u>79 728</u> 70 123	<u>76 362</u> 70 123	

221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>84 932</u> 81 746	<u>84 397</u> 74 738	<u>81 032</u> 74 738
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>90 354</u> 87 104	<u>89 808</u> 80 085	<u>86 443</u> 80 085
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>81 296</u> 65 962	<u>75 011</u> 65 962	<u>71 690</u> 65 962

222.

,

222-1. , ,
222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	(, 937-92	3	1	2477	<u>173 589</u> 168 150	<u>178 913</u> 174 637	<u>181 639</u> 168 150	<u>176 485</u> 168 150	<u>193 982</u> 168 150
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>120 121</u> 114 490	<u>124 875</u> 120 614	<u>137 334</u> 114 490	<u>127 157</u> 114 490	<u>161 273</u> 114 490
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>122 484</u> 116 825	<u>127 237</u> 122 948	<u>139 696</u> 116 825	<u>129 519</u> 116 825	<u>163 636</u> 116 825
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>104 560</u> 101 029	<u>107 150</u> 104 365	<u>113 936</u> 101 029	<u>108 393</u> 101 029	<u>126 976</u> 101 029

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>106 539</u> 102 984	<u>109 128</u> 106 320	<u>115 915</u> 102 984	<u>110 371</u> 102 984	<u>128 955</u> 102 984
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 651</u> 114 025	<u>124 404</u> 120 149	<u>136 863</u> 114 025	<u>126 686</u> 114 025	<u>160 802</u> 114 025
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>122 676</u> 117 015	<u>127 430</u> 123 139	<u>139 889</u> 117 015	<u>129 712</u> 117 015	<u>163 828</u> 117 015
222-101-0305		3	1	1350	<u>108 882</u> 105 283	<u>111 491</u> 108 643	<u>118 328</u> 105 283	<u>112 743</u> 105 283	<u>131 465</u> 105 283

222-101-0306		3	1	1340	<u>105 816</u> 102 270	<u>108 405</u> 105 606	<u>115 192</u> 102 270	<u>109 649</u> 102 270	<u>128 232</u> 102 270
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>112 573</u> 107 049	<u>117 307</u> 113 147	<u>129 716</u> 107 049	<u>119 580</u> 107 049	<u>153 557</u> 107 049
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 222</u> 98 548	<u>105 005</u> 102 133	<u>112 298</u> 98 548	<u>106 341</u> 98 548	<u>126 311</u> 98 548

				,	.				
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>108 333</u> 104 484	<u>111 232</u> 108 218	<u>118 829</u> 104 484	<u>112 623</u> 104 484	<u>133 426</u> 104 484
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>172 445</u> 166 005	<u>177 411</u> 172 403	<u>190 427</u> 166 005	<u>179 795</u> 166 005	<u>215 437</u> 166 005

				,			
222-101-0100	13015-2012	3					

222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>179 430</u> 175 148	<u>178 836</u> 168 150	<u>175 507</u> 168 150
222-101-0200	12504-2015	3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>125 366</u> 121 100	<u>132 089</u> 114 490	<u>125 409</u> 114 490
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>127 728</u> 123 434	<u>134 451</u> 116 825	<u>127 771</u> 116 825
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>107 417</u> 104 629	<u>111 079</u> 101 029	<u>107 441</u> 101 029

				,			
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{109\,395}{106\,584}$	$\frac{113\,057}{102\,984}$	$\frac{109\,419}{102\,984}$
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{124\,895}{120\,634}$	$\frac{131\,618}{114\,025}$	$\frac{124\,938}{114\,025}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{127\,921}{123\,624}$	$\frac{134\,643}{117\,015}$	$\frac{127\,964}{117\,015}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{111\,760}{108\,909}$	$\frac{115\,449}{105\,283}$	$\frac{111\,784}{105\,283}$

222-101-0306		3	1	1340	<u>108 673</u> 105 870	<u>112 335</u> 102 270	<u>108 697</u> 102 270
222-101-0400		3					
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>117 796</u> 113 631	<u>124 491</u> 107 049	<u>117 839</u> 107 049
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>105 292</u> 102 417	<u>109 228</u> 98 548	<u>105 318</u> 98 548

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 531</u> 108 514	<u>115 630</u> 104 484	<u>111 557</u> 104 484
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>177 924</u> 172 910	<u>184 947</u> 166 005	<u>177 969</u> 166 005

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>118 924</u> 114 102	<u>124 215</u> 120 568	<u>127 048</u> 114 102	<u>121 847</u> 114 102	<u>139 506</u> 114 102
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>121 766</u> 116 990	<u>127 139</u> 123 508	<u>129 698</u> 116 990	<u>124 619</u> 116 990	<u>141 862</u> 116 990
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>129 622</u> 124 672	<u>134 893</u> 131 118	<u>137 746</u> 124 672	<u>132 544</u> 124 672	<u>150 204</u> 124 672
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>151 991</u> 146 780	<u>157 304</u> 153 267	<u>160 105</u> 146 780	<u>154 909</u> 146 780	<u>172 547</u> 146 780
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>129 489</u> 124 536	<u>134 780</u> 131 003	<u>137 626</u> 124 536	<u>132 416</u> 124 536	<u>150 103</u> 124 536
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>166 420</u> 161 070	<u>171 506</u> 167 297	<u>174 585</u> 161 070	<u>169 381</u> 161 070	<u>187 048</u> 161 070
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>144 131</u> 139 003	<u>149 419</u> 145 467	<u>152 271</u> 139 003	<u>147 059</u> 139 003	<u>164 754</u> 139 003
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>190 455</u> 184 808	<u>195 741</u> 191 260	<u>198 524</u> 184 808	<u>193 358</u> 184 808	<u>210 897</u> 184 808
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>109 816</u> 105 146	<u>114 943</u> 110 836	<u>117 962</u> 105 146	<u>112 770</u> 105 146	<u>120 162</u> 111 277

222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>100 579</u> 96 006	<u>105 735</u> 101 727	<u>108 753</u> 96 006	<u>103 543</u> 96 006	<u>110 973</u> 102 170
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>101 992</u> 97 403	<u>107 133</u> 103 108	<u>110 167</u> 97 403	<u>104 957</u> 97 403	<u>112 369</u> 103 550
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>93 048</u> 88 566	<u>98 189</u> 94 271	<u>101 220</u> 88 566	<u>96 012</u> 88 566	<u>103 423</u> 94 713
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>89 627</u> 85 196	<u>94 761</u> 90 893	<u>97 773</u> 85 196	<u>92 582</u> 85 196	<u>99 980</u> 91 334
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>98 491</u> 93 947	<u>103 642</u> 99 662	<u>106 656</u> 93 947	<u>101 453</u> 93 947	<u>108 873</u> 100 104
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 568</u> 102 919	<u>112 710</u> 108 624	<u>115 727</u> 102 919	<u>110 527</u> 102 919	<u>117 937</u> 109 066
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 469</u> 128 514	<u>138 613</u> 134 221	<u>141 624</u> 128 514	<u>136 427</u> 128 514	<u>143 838</u> 134 664

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>124 731</u> 121 077	<u>124 220</u> 114 102	<u>120 860</u> 114 102
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>127 659</u> 124 022	<u>126 937</u> 116 990	<u>123 656</u> 116 990
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>135 407</u> 131 626	<u>134 917</u> 124 672	<u>131 557</u> 124 672
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>157 822</u> 153 778	<u>157 280</u> 146 780	<u>153 924</u> 146 780
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>135 296</u> 131 513	<u>134 793</u> 124 536	<u>131 427</u> 124 536
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>172 006</u> 167 790	<u>171 755</u> 161 070	<u>168 394</u> 161 070
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>149 934</u> 145 977	<u>149 437</u> 139 003	<u>146 070</u> 139 003
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>196 256</u> 191 768	<u>195 715</u> 184 808	<u>192 378</u> 184 808
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>115 390</u> 111 277	<u>114 049</u> 109 952	<u>111 786</u> 105 146
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>106 184</u> 102 170	<u>104 836</u> 100 838	<u>102 555</u> 96 006

222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>107 580</u> 103 550	<u>106 236</u> 102 222	<u>103 969</u> 97 403
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>98 636</u> 94 713	<u>97 292</u> 93 385	<u>95 024</u> 88 566
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>95 208</u> 91 334	<u>93 866</u> 90 008	<u>91 597</u> 85 196
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>104 090</u> 100 104	<u>102 744</u> 98 774	<u>100 466</u> 93 947
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>113 157</u> 109 066	<u>111 813</u> 107 738	<u>109 541</u> 102 919
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>139 060</u> 134 664	<u>137 716</u> 133 335	<u>135 441</u> 128 514

222-2. ,
222-202.

					,	.				
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>268 695</u> 262 056	<u>274 249</u> 268 796	<u>276 916</u> 262 056	<u>271 652</u> 262 056	<u>289 524</u> 262 056	

					,					
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>274 787</u> 269 327	<u>274 054</u> 262 056		<u>270 654</u> 262 056		

222-203.

222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>12 368</u> 11 808	<u>13 002</u> 12 584	<u>13 353</u> 11 808	<u>12 722</u> 11 808	<u>14 863</u> 11 808
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>7 097</u> 6 703				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 980</u> 12 398	<u>13 642</u> 13 207	<u>14 001</u> 12 398	<u>13 347</u> 12 398	<u>15 565</u> 12 398

				,			
222-203-0300	949-92	2					
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 064</u> 12 645	<u>13 010</u> 11 808	<u>12 603</u> 11 808
222-203-0400	949-92	2					
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314			
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>13 707</u> 13 271	<u>13 645</u> 12 398	<u>13 223</u> 12 398

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 182</u> 7 961	<u>8 418</u> 8 239	<u>8 478</u> 7 961	<u>8 289</u> 7 961	<u>8 931</u> 7 961
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 187</u> 18 353	<u>20 187</u> 19 561	<u>20 629</u> 18 353	<u>19 706</u> 18 353	<u>22 842</u> 18 353
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 827</u> 11 325				
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>15 244</u> 14 661	<u>15 932</u> 15 486	<u>16 203</u> 14 661	<u>15 589</u> 14 661	<u>17 673</u> 14 661

222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 440</u> 8 261	<u>8 375</u> 7 961	<u>8 253</u> 7 961
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 283</u> 19 657	<u>20 127</u> 18 353	<u>19 530</u> 18 353
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333			
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>15 998</u> 15 551	<u>15 869</u> 14 661	<u>15 472</u> 14 661

222-302. ,

					,	.			
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 779</u> 170 212	<u>181 025</u> 176 634	<u>184 202</u> 170 212	<u>178 834</u> 170 212	<u>197 059</u> 170 212

					,			
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>181 541</u> 177 143	<u>181 283</u> 170 212	<u>177 816</u> 170 212	

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 652</u> 7 383	<u>7 928</u> 7 721	<u>8 074</u> 7 383	<u>7 804</u> 7 383	<u>8 722</u> 7 383
225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 007</u> 10 536	<u>11 539</u> 11 184	<u>11 820</u> 10 536	<u>11 300</u> 10 536	<u>13 066</u> 10 536
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 244</u> 12 568	<u>14 051</u> 13 554	<u>14 478</u> 12 568	<u>13 688</u> 12 568	<u>16 372</u> 12 568
225-101-0104	10-3		1	200	<u>10 785</u> 10 384	<u>11 210</u> 10 903	<u>11 435</u> 10 384	<u>11 019</u> 10 384	<u>12 432</u> 10 384
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 847</u> 15 113	<u>16 697</u> 16 151	<u>17 146</u> 15 113	<u>16 314</u> 15 113	<u>19 140</u> 15 113
225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 521</u> 20 447	<u>22 796</u> 22 004	<u>23 471</u> 20 447	<u>22 223</u> 20 447	<u>26 461</u> 20 447
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 064</u> 22 877	<u>25 466</u> 24 590	<u>26 208</u> 22 877	<u>24 835</u> 22 877	<u>29 497</u> 22 877
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>33 873</u> 32 106	<u>35 998</u> 34 701	<u>37 122</u> 32 106	<u>35 042</u> 32 106	<u>42 105</u> 32 106

225-101-0110	20-6		1	980	<u>37 254</u> 35 474	<u>39 336</u> 38 017	<u>40 438</u> 35 474	<u>38 399</u> 35 474	<u>45 322</u> 35 474
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>52 716</u> 50 071	<u>55 861</u> 53 911	<u>57 525</u> 50 071	<u>54 446</u> 50 071	<u>64 900</u> 50 071
225-101-0114	15-3		1	320	<u>16 571</u> 15 938	<u>17 251</u> 16 768	<u>17 611</u> 15 938	<u>16 945</u> 15 938	<u>19 205</u> 15 938
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>22 506</u> 20 089	<u>25 853</u> 24 176	<u>27 624</u> 20 089	<u>24 347</u> 20 089	<u>35 472</u> 20 089
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>5 361</u> 5 230	<u>5 468</u> 5 359	<u>5 524</u> 5 230	<u>5 420</u> 5 230	<u>5 773</u> 5 230
225-101-0500	8020-2016								
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>37 190</u> 35 268	<u>39 448</u> 37 773	<u>40 773</u> 35 268	<u>38 490</u> 35 268	<u>41 743</u> 37 967
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>66 236</u> 62 946	<u>70 051</u> 67 180	<u>72 292</u> 62 946	<u>68 432</u> 62 946	<u>73 931</u> 67 508
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>92 793</u> 87 946	<u>98 500</u> 94 279	<u>101 853</u> 87 946	<u>96 079</u> 87 946	<u>104 304</u> 94 770
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>19 018</u> 18 179	<u>19 975</u> 19 346	<u>20 481</u> 18 179	<u>19 544</u> 18 179	<u>22 723</u> 18 179

225-101-0602	15		1	950	<u>42 159</u> 40 362	<u>44 177</u> 42 827	<u>45 246</u> 40 362	<u>43 269</u> 40 362	<u>49 980</u> 40 362
225-101-0603	20		1	1480	<u>67 895</u> 65 070	<u>71 040</u> 68 910	<u>72 704</u> 65 070	<u>69 625</u> 65 070	<u>80 079</u> 65 070
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 658</u> 17 108	<u>18 190</u> 17 756	<u>18 471</u> 17 108	<u>17 951</u> 17 108	<u>19 716</u> 17 108
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 881</u> 17 328	<u>18 412</u> 17 976	<u>18 693</u> 17 328	<u>18 173</u> 17 328	<u>19 939</u> 17 328
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>31 925</u> 30 618	<u>33 370</u> 32 382	<u>34 135</u> 30 618	<u>32 720</u> 30 618	<u>37 523</u> 30 618
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 872</u> 35 507	<u>38 317</u> 37 271	<u>39 082</u> 35 507	<u>37 667</u> 35 507	<u>42 470</u> 35 507
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>52 696</u> 50 188	<u>55 629</u> 53 768	<u>57 181</u> 50 188	<u>54 309</u> 50 188	<u>64 057</u> 50 188
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>73 619</u> 70 862	<u>76 551</u> 74 443	<u>78 103</u> 70 862	<u>75 232</u> 70 862	<u>84 980</u> 70 862
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>85 057</u> 82 411	<u>87 607</u> 85 524	<u>88 957</u> 82 411	<u>86 460</u> 82 411	<u>94 936</u> 82 411
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>85 057</u> 82 411	<u>87 607</u> 85 524	<u>88 957</u> 82 411	<u>86 460</u> 82 411	<u>94 936</u> 82 411
225-101-0620	10		1	800	<u>40 864</u> 39 288	<u>42 564</u> 41 363	<u>43 464</u> 39 288	<u>41 799</u> 39 288	<u>47 450</u> 39 288

8.04-08-2024

225-101-0621	6		1	2260	<u>164 870</u> 159 830	<u>169 672</u> 165 694	<u>172 214</u> 159 830	<u>167 512</u> 159 830	<u>183 476</u> 159 830
225-101-0622	10		1	2480	<u>87 501</u> 83 777				

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 955</u> 7 747	<u>7 927</u> 7 383	<u>7 752</u> 7 383
225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 590</u> 11 235	<u>11 537</u> 10 536	<u>11 201</u> 10 536
225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 130</u> 13 632	<u>14 048</u> 12 568	<u>13 538</u> 12 568
225-101-0104	10-3		1	200	<u>11 251</u> 10 944	<u>11 209</u> 10 384	<u>10 940</u> 10 384
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 779</u> 16 232	<u>16 694</u> 15 113	<u>16 156</u> 15 113

225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 920</u> 22 127	<u>22 792</u> 20 447	<u>21 986</u> 20 447
225-101-0108	15-6		1	660	<u>25 603</u> 24 725	<u>25 462</u> 22 877	<u>24 575</u> 22 877
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>36 204</u> 34 905	<u>35 991</u> 32 106	<u>34 647</u> 32 106
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 539</u> 38 217	<u>39 329</u> 35 474	<u>38 012</u> 35 474
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>56 167</u> 54 214	<u>55 851</u> 50 071	<u>53 862</u> 50 071
225-101-0114	15-3		1	320	<u>17 317</u> 16 833	<u>17 249</u> 15 938	<u>16 819</u> 15 938
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>26 179</u> 24 498	<u>25 842</u> 20 089	<u>23 725</u> 20 089
225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	<u>5 478</u> 5 370	<u>5 467</u> 5 230	<u>5 400</u> 5 230
225-101-0500	8020-2016						
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>39 644</u> 37 967	<u>39 054</u> 37 383	<u>38 057</u> 35 268
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>70 383</u> 67 508	<u>69 386</u> 66 522	<u>67 700</u> 62 946

225-101-0503	20-9		1	2775	<u>98 996</u> 94 770	<u>97 504</u> 93 296	<u>94 983</u> 87 946
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	<u>20 068</u> 19 438	<u>19 972</u> 18 179	<u>19 367</u> 18 179
225-101-0602	15		1	950	<u>44 374</u> 43 021	<u>44 171</u> 40 362	<u>42 894</u> 40 362
225-101-0603	20		1	1480	<u>71 346</u> 69 212	<u>71 030</u> 65 070	<u>69 041</u> 65 070
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 241</u> 17 807	<u>18 188</u> 17 108	<u>17 852</u> 17 108
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 464</u> 18 027	<u>18 410</u> 17 328	<u>18 075</u> 17 328
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 510</u> 32 522	<u>33 365</u> 30 618	<u>32 451</u> 30 618
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 458</u> 37 410	<u>38 313</u> 35 507	<u>37 399</u> 35 507
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>55 914</u> 54 051	<u>55 619</u> 50 188	<u>53 765</u> 50 188
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>76 837</u> 74 725	<u>76 542</u> 70 862	<u>74 687</u> 70 862

					,			
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>87 855</u> 85 770	<u>87 599</u> 82 411	<u>85 986</u> 82 411	
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>87 855</u> 85 770	<u>87 599</u> 82 411	<u>85 986</u> 82 411	
225-101-0620	10		1	800	<u>42 729</u> 41 527	<u>42 559</u> 39 288	<u>41 483</u> 39 288	
225-101-0621	6		1	2260	<u>170 140</u> 166 156	<u>169 657</u> 159 830	<u>166 620</u> 159 830	
225-101-0622	10		1	2480				

225-2.
225-201.

					,	.			
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>70 200</u> 66 808	<u>74 184</u> 71 673	<u>76 293</u> 66 808	<u>72 391</u> 66 808	<u>85 636</u> 66 808
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>109 844</u> 104 681	<u>115 853</u> 112 019	<u>119 034</u> 104 681	<u>113 150</u> 104 681	<u>133 126</u> 104 681

					,			
225-201-0100	13015-2012							
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>74 572</u> 72 056	<u>74 171</u> 66 808	<u>71 651</u> 66 808	
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>116 438</u> 112 597	<u>115 834</u> 104 681	<u>112 033</u> 104 681	

225-202.

225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>143 440</u> 138 319	<u>148 749</u> 144 805	<u>151 584</u> 138 319	<u>146 369</u> 138 319	<u>164 071</u> 138 319
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>136 520</u> 131 523	<u>141 847</u> 138 012	<u>144 563</u> 131 523	<u>139 413</u> 131 523	<u>156 896</u> 131 523
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>148 673</u> 143 494	<u>153 984</u> 149 980	<u>156 807</u> 143 494	<u>151 599</u> 143 494	<u>169 280</u> 143 494
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 278</u> 19 727		<u>20 979</u> 19 727	<u>20 561</u> 19 727	
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 098</u> 17 610		<u>18 707</u> 17 610	<u>18 344</u> 17 610	
225-202-1209	5		1	73	<u>8 586</u> 8 358		<u>8 855</u> 8 358	<u>8 694</u> 8 358	

225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>149 267</u> 145 317	<u>148 748</u> 138 319	<u>145 380</u> 138 319
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>142 364</u> 138 523	<u>141 762</u> 131 523	<u>138 436</u> 131 523
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>154 501</u> 150 491	<u>153 975</u> 143 494	<u>150 611</u> 143 494
225-202-1200	13015-2012						
225-202-1204	10 -3		1	190		<u>20 771</u> 19 727	<u>20 501</u> 19 727
225-202-1206	15-8		1	165		<u>18 526</u> 17 610	<u>18 292</u> 17 610
225-202-1209	5		1	73		<u>8 775</u> 8 358	<u>8 672</u> 8 358

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 292</u> 67 633	<u>81 991</u> 67 633	<u>79 581</u> 67 633	<u>74 398</u> 67 633	<u>92 135</u> 67 633
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 871</u> 60 300	<u>74 570</u> 60 300	<u>72 160</u> 60 300	<u>66 977</u> 60 300	<u>84 714</u> 60 300
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>157 746</u> 152 450	<u>163 144</u> 159 026	<u>165 903</u> 152 450	<u>160 680</u> 152 450	<u>178 410</u> 152 450
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>191 716</u> 186 012	<u>197 021</u> 192 499	<u>199 882</u> 186 012	<u>194 653</u> 186 012	<u>212 404</u> 186 012
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>178 799</u> 173 209	<u>184 167</u> 179 772	<u>187 059</u> 173 209	<u>181 770</u> 173 209	<u>199 726</u> 173 209
225-203-0900	13015-2012								

8.04-08-2024

				,	.				
225-203-0901	20-10		1	240			<u>32 174</u> 30 481	<u>31 646</u> 30 481	
225-203-0903	20-5		1	175			<u>22 263</u> 21 052	<u>21 878</u> 21 052	
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20			<u>2 662</u> 2 521	<u>2 618</u> 2 521	
225-203-1002	10		1	40			<u>5 101</u> 4 824	<u>5 013</u> 4 824	
225-203-1005	9		1	1000			<u>108 858</u> 102 299	<u>106 658</u> 102 299	

				,				
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 266</u> 67 633	<u>76 860</u> 67 633	<u>73 477</u> 67 633	

225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>75 845</u> 60 300	<u>69 439</u> 60 300	<u>66 055</u> 60 300
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>163 669</u> 159 544	<u>163 063</u> 152 450	<u>159 689</u> 152 450
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>197 538</u> 193 010	<u>197 038</u> 186 012	<u>193 661</u> 186 012
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>184 691</u> 180 289	<u>184 183</u> 173 209	<u>180 767</u> 173 209
225-203-0900	13015-2012						
225-203-0901	20-10		1	240		<u>31 910</u> 30 481	<u>31 570</u> 30 481
225-203-0903	20-5		1	175		<u>22 071</u> 21 052	<u>21 823</u> 21 052
225-203-1000	13015-2012						
225-203-1001	5		1	20		<u>2 640</u> 2 521	<u>2 612</u> 2 521

8.04-08-2024

225-203-1002	10		1	40		<u>5 057</u> 4 824	<u>5 001</u> 4 824
225-203-1005	9		1	1000		<u>107 761</u> 102 299	<u>106 344</u> 102 299

225-204.

225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500	<u>257 340</u> 250 270			
225-204-0102	2-		1	3000	<u>277 510</u> 269 638			
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>212 187</u> 205 596			
225-204-0106	5-		1	6500	<u>827 141</u> 805 658	<u>1 324 067</u> 1 269 342	<u>1 309 766</u> 1 269 342	

225-204-0107	5-		1	7500	<u>957 508</u> 932 658		<u>1 539 846</u> 1 476 465	<u>1 523 345</u> 1 476 465	
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 557 515</u> 1 518 390		<u>2 409 851</u> 2 315 694	<u>2 386 530</u> 2 315 694	
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 590 292</u> 1 549 714		<u>2 463 165</u> 2 363 538	<u>2 437 643</u> 2 363 538	
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 290</u> 180 442				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>121 727</u> 117 396				
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>186 680</u> 181 076		<u>329 069</u> 311 997	<u>323 789</u> 311 997	
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>214 187</u> 207 639		<u>375 745</u> 355 545	<u>369 365</u> 355 545	
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>289 571</u> 281 139		<u>611 902</u> 584 859	<u>604 422</u> 584 859	
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>333 429</u> 324 138		<u>559 938</u> 533 914	<u>552 458</u> 533 914	
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>293 612</u> 284 226				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>306 994</u> 297 346				

225-204-0122	6-2		1	5800	<u>403 903</u> 391 285				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>404 930</u> 392 455				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>495 331</u> 480 191				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>680 089</u> 661 327		<u>1 150 214</u> 1 098 013	<u>1 135 473</u> 1 098 013	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>302 205</u> 292 796				
225-204-0131	5-		1	6250	<u>436 974</u> 423 343				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>885 297</u> 861 863		<u>1 444 801</u> 1 383 284	<u>1 428 300</u> 1 383 284	
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>183 335</u> 177 796		<u>324 080</u> 307 105	<u>318 799</u> 307 105	
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>172 182</u> 167 202		<u>312 082</u> 297 202	<u>307 726</u> 297 202	
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>128 099</u> 123 239				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>125 545</u> 121 059				

225-204-0154	4-05		1	3300	<u>164 927</u> 159 020				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>248 392</u> 241 173		<u>433 308</u> 411 979	<u>426 927</u> 411 979	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>321 451</u> 311 503				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>431 242</u> 417 723				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>874 315</u> 851 704		<u>1 410 140</u> 1 352 621	<u>1 395 289</u> 1 352 621	
225-204-0176	-2		1	3640	<u>251 055</u> 243 184				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>187 376</u> 181 936				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>227 500</u> 220 804				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>481 215</u> 469 577				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 863</u> 322 351				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 471</u> 352 934				

225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>276 707</u> 268 487				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>313 245</u> 304 349				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>989 708</u> 965 239				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>261 818</u> 254 295				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>357 364</u> 346 915				
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 045</u> 243 661				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 129</u> 263 169				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 550</u> 275 346				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>316 411</u> 305 144				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>338 907</u> 327 199				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 442</u> 313 544				

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>312 706</u> 302 039				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>229 319</u> 221 380				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>208 728</u> 203 275				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>228 795</u> 222 705				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>272 488</u> 265 201				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>364 681</u> 354 509				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>372 679</u> 362 350				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>425 842</u> 414 049				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>433 723</u> 421 777				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>517 946</u> 503 700				

8.04-08-2024

225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>585 752</u> 569 261				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>592 127</u> 575 510				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>357 704</u> 348 033				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>451 969</u> 439 842				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>571 392</u> 556 421				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>664 448</u> 647 207				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>633 851</u> 617 211				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>653 863</u> 637 777				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>597 816</u> 582 328				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>693 654</u> 675 841				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>482 450</u> 469 726				

225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>661 202</u> 642 891				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>855 940</u> 832 758				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>851 943</u> 829 689				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 057 535</u> 1 030 238				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>772 321</u> 751 629				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>988 923</u> 962 971				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 083 496</u> 1 055 690				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>886 638</u> 863 664				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 177 372</u> 1 147 159				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 004 737</u> 979 448				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 140 980</u> 1 111 480				

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>912 367</u> 888 888				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 290</u> 1 171 587				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 592</u> 58 850	<u>62 186</u> 60 796	<u>63 029</u> 58 850	<u>61 469</u> 58 850	<u>66 767</u> 58 850
225-204-0302	95-1		1	750	<u>52 311</u> 50 678				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>65 203</u> 63 338	<u>66 903</u> 65 413	<u>67 802</u> 63 338	<u>66 138</u> 63 338	<u>71 789</u> 63 338
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>64 260</u> 62 373	<u>68 538</u> 62 373	<u>67 574</u> 62 373	<u>65 502</u> 62 373	<u>72 594</u> 62 373
225-204-0307	105		1	1175	<u>93 310</u> 90 881	<u>98 336</u> 90 881	<u>97 204</u> 90 881	<u>94 769</u> 90 881	<u>103 102</u> 90 881
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>82 978</u> 80 390	<u>85 474</u> 83 438	<u>86 796</u> 80 390	<u>84 351</u> 80 390	<u>92 651</u> 80 390
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>88 485</u> 85 900	<u>90 875</u> 88 819	<u>92 141</u> 85 900	<u>89 800</u> 85 900	<u>97 747</u> 85 900
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>74 449</u> 72 098				

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>83 028</u> 80 508	<u>85 418</u> 83 427	<u>86 683</u> 80 508	<u>84 343</u> 80 508	<u>92 289</u> 80 508
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>76 480</u> 74 065				
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>319 626</u> 310 990	<u>327 169</u> 320 201	<u>331 162</u> 310 990	<u>323 775</u> 310 990	<u>348 852</u> 310 990
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511				
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>87 571</u> 85 440	<u>89 270</u> 87 516	<u>90 170</u> 85 440	<u>88 506</u> 85 440	<u>94 157</u> 85 440
225-204-0602	2		1	675	<u>77 244</u> 75 406	<u>78 678</u> 77 158	<u>79 437</u> 75 406	<u>78 033</u> 75 406	<u>82 801</u> 75 406

225-204-0603	3		1	550	<u>64 109</u> 62 598	<u>65 278</u> 64 025	<u>65 896</u> 62 598	<u>64 752</u> 62 598	<u>68 637</u> 62 598
225-204-0604	4		1	475	<u>57 830</u> 56 496	<u>58 839</u> 57 728	<u>59 373</u> 56 496	<u>58 385</u> 56 496	<u>61 740</u> 56 496
225-204-0605	5		1	400	<u>40 976</u> 39 849				
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 976</u> 39 849				
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 706</u> 16 227				
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1006	3-		1	1750	<u>170 308</u> 165 551				
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>277 298</u> 270 086				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>187 369</u> 181 913				

225-204-1310	35-15		1	3275	<u>325 829</u> 316 787				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 382</u> 71 356				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>68 399</u> 66 470				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>62 604</u> 60 790				

225-204-0100	13015-2012						
225-204-0101	1-		1	2500			
225-204-0102	2-		1	3000			
225-204-0103	2- -		1	3000			

225-204-0106	5-		1	6500		<u>1 316 939</u> 1 269 342	<u>1 307 724</u> 1 269 342
225-204-0107	5-		1	7500		<u>1 531 622</u> 1 476 465	<u>1 520 989</u> 1 476 465
225-204-0108	1-		1	10600		<u>2 398 228</u> 2 315 694	<u>2 383 200</u> 2 315 694
225-204-0109	2-		1	11600		<u>2 450 446</u> 2 363 538	<u>2 433 999</u> 2 363 538
225-204-0112	1-2		1	1500			
225-204-0113	2-2		1	2400			
225-204-0114	2-0		1	2400		<u>326 438</u> 311 997	<u>323 035</u> 311 997
225-204-0116	3-0		1	2900		<u>372 566</u> 355 545	<u>368 454</u> 355 545
225-204-0117	4-2		1	3400		<u>608 174</u> 584 859	<u>603 353</u> 584 859
225-204-0118	4-4		1	3400		<u>556 210</u> 533 914	<u>551 390</u> 533 914
225-204-0120	5-2		1	4480			
225-204-0121	5-4		1	4480			

				,			
225-204-0122	6-2		1	5800			
225-204-0123	6-4		1	5600			
225-204-0124	6-0		1	6700			
225-204-0125	6-2		1	6700		<u>1 142 867</u> 1 098 013	<u>1 133 368</u> 1 098 013
225-204-0129	3-		1	4300			
225-204-0131	5-		1	6250			
225-204-0132	5-		1	7500		<u>1 436 578</u> 1 383 284	<u>1 425 944</u> 1 383 284
225-204-0150	2-05		1	2400		<u>321 448</u> 307 105	<u>318 045</u> 307 105
225-204-0151	2-05		1	1980		<u>309 911</u> 297 202	<u>307 104</u> 297 202
225-204-0152	3-05		1	2900			
225-204-0153	3-05		1	2500			
225-204-0154	4-05		1	3300			
225-204-0155	4-05		1	2900		<u>430 128</u> 411 979	<u>426 016</u> 411 979
225-204-0164	3- 5		1	4500			

225-204-0165	5- 5		1	6250			
225-204-0167	6- 5		1	6750		<u>1 402 738</u> 1 352 621	<u>1 393 168</u> 1 352 621
225-204-0176	-2		1	3640			
225-204-0178	-4		1	2180			
225-204-0179	-5		1	2760			
225-204-0180	-6		1	2720			
225-204-0181	15.15		1	2500			
225-204-0182	18.18		1	3000			
225-204-0183	4-1/5		1	3450			
225-204-0184	4-2-		1	3400			
225-204-0185	5- -350		1	6250			
225-204-0186	4-1/5		1	2950			
225-204-0187	3- -0		1	4250			
225-204-0188	3- -		1	4250			
225-204-0189	5-2-		1	4475			

				,			
225-204-0190	5-4-		1	4475			
225-204-0191	5- 5 -		1	6250			
225-204-0192	5- -		1	6250			
225-204-0193	6-2-		1	5600			
225-204-0195	6-4-		1	5600			
225-204-0196	3- 5 -		1	4250			
225-204-0200	13015-2012		1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730			
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250			
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050			

8.04-08-2024

				,			
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180			
225-204-0211	2 1,6-		1	3280			
225-204-0212	2 2,3-		1	4030			
225-204-0213	2 3,0-		1	4650			
225-204-0214	2 3,6-		1	5200			
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030			
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650			
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030			
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850			

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100			
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800			
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800			
225-204-0300	2387-2013						
225-204-0301	95-2		1	750	<u>62 341</u> 60 949	<u>62 181</u> 58 850	<u>61 173</u> 58 850
225-204-0302	95-1		1	750			
225-204-0304	95-3		1	800	<u>67 068</u> 65 577	<u>66 897</u> 63 338	<u>65 822</u> 63 338
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>69 048</u> 62 373	<u>66 487</u> 62 373	<u>65 134</u> 62 373

225-204-0307	105		1	1175	<u>98 935</u> 90 881	<u>95 926</u> 90 881	<u>94 336</u> 90 881
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>85 717</u> 83 679	<u>85 466</u> 80 390	<u>83 887</u> 80 390
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>91 108</u> 89 049	<u>90 868</u> 85 900	<u>89 356</u> 85 900
225-204-0310	105-5		1	1100			
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>85 651</u> 83 657	<u>85 411</u> 80 508	<u>83 899</u> 80 508
225-204-0312	110-5		1	1130			
225-204-0314	164-9,3		1	3550			
225-204-0315	164-10,3		1	3550			
225-204-0316	164-10,7		1	3550			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>327 904</u> 320 927	<u>327 145</u> 310 990	<u>322 374</u> 310 990
225-204-0318	164-12,7		1	3550			
225-204-0319	164-14,3		1	3550			
225-204-0600	937-92						

225-204-0601	1		1	800	<u>89 436</u> 87 679	<u>89 265</u> 85 440	<u>88 190</u> 85 440
225-204-0602	2		1	675	<u>78 818</u> 77 296	<u>78 673</u> 75 406	<u>77 766</u> 75 406
225-204-0603	3		1	550	<u>65 392</u> 64 138	<u>65 274</u> 62 598	<u>64 535</u> 62 598
225-204-0604	4		1	475	<u>58 937</u> 57 825	<u>58 836</u> 56 496	<u>58 197</u> 56 496
225-204-0605	5		1	400			
225-204-0606	5 -1		1	400			
225-204-0800	2386-2013						
225-204-0803	33-2		1	250			
225-204-1000	- 13015-2012						
225-204-1006	3-		1	1750			
225-204-1300	13015-2012						
225-204-1302	1		1	2190			

				,			
225-204-1309	35-10		1	2200			
225-204-1310	35-15		1	3275			
225-204-1313	32.9		1	725			
225-204-1314	32.9-1		1	725			
225-204-1315	32.9-2		1	725			

226.

226-1. ,

226-102.

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>790 109</u> 772 140				
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>799 577</u> 778 621				
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 261 113</u> 1 227 934				
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 632 324</u> 1 592 584				
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 561 195</u> 1 520 813				
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>606 523</u> 587 856				
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 024 441</u> 995 189				
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 085 973</u> 1 054 871				

226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 204 407</u> 1 169 740				
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 342 824</u> 1 306 516				
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 209 543</u> 1 173 331				
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>272 923</u> 263 954	<u>279 834</u> 272 862	<u>286 571</u> 263 954	<u>277 832</u> 263 954	<u>307 500</u> 263 954
226-102-0206	18		1	5400	<u>335 414</u> 324 066	<u>346 888</u> 338 077	<u>352 962</u> 324 066	<u>341 726</u> 324 066	<u>379 870</u> 324 066
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>273 456</u> 264 480	<u>280 629</u> 273 648	<u>287 104</u> 264 480	<u>278 365</u> 264 480	<u>308 033</u> 264 480
226-102-0302	-18		1	5400	<u>347 157</u> 335 669	<u>358 631</u> 349 680	<u>364 704</u> 335 669	<u>353 469</u> 335 669	<u>391 613</u> 335 669
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>120 783</u> 116 511				

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>184 640</u> 177 577				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>391 892</u> 377 930				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>218 111</u> 209 379				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 062</u> 92 396				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>196 235</u> 189 609				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>115 728</u> 111 272				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>222 959</u> 215 088				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>172 179</u> 165 563				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>207 812</u> 199 606				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>301 369</u> 289 547				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>368 156</u> 353 404				

226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 190</u> 29 153				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 149</u> 36 793				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>49 865</u> 47 997				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>234 661</u> 226 618				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>120 737</u> 115 897	<u>126 051</u> 122 384	<u>128 851</u> 115 897	<u>123 656</u> 115 897	<u>141 294</u> 115 897
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>144 929</u> 139 820	<u>148 663</u> 144 739	<u>153 001</u> 139 820	<u>147 832</u> 139 820	<u>165 379</u> 139 820

226-102-0100	13015-2012						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370			
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500			
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500			
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100			
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200			
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500			
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670			
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500			
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200			
226-102-0200	13015-2012						
226-102-0205	14		1	4200	<u>280 545</u> 273 564	<u>281 819</u> 263 954	<u>276 175</u> 263 954

226-102-0206	18		1	5400	<u>348 006</u> 339 181	<u>346 852</u> 324 066	<u>339 595</u> 324 066
226-102-0300	25912-2015						
226-102-0301	-14		1	4200	<u>281 361</u> 274 370	<u>282 352</u> 264 480	<u>276 707</u> 264 480
226-102-0302	-18		1	5400	<u>359 748</u> 350 784	<u>358 595</u> 335 669	<u>351 337</u> 335 669
226-102-0400	13015-2012						
226-102-0401	1-4		1	2350			
226-102-0402	1-6		1	4250			
226-102-0403	1-8		1	7750			
226-102-0404	2-6		1	5500			
226-102-0406	400.98.25		1	2200			
226-102-0407	400.98.40		1	3430			
226-102-0409	400.124.25		1	2700			
226-102-0410	400.124.40		1	4320			

226-102-0412	600.98.30		1	4000			
226-102-0414	600.124.30		1	5100			
226-102-0416	800.98.40		1	7300			
226-102-0418	800.124.40		1	9300			
226-102-0419	200.75.15		1	550			
226-102-0420	200.100.15		1	750			
226-102-0421	200.150.15		1	1100			
226-102-0500	13015-2012						
226-102-0502	6		1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>126 568</u> 122 895	<u>126 026</u> 115 897	<u>122 671</u> 115 897
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>149 341</u> 145 409	<u>150 190</u> 139 820	<u>146 852</u> 139 820

25.
 251. , ,
 251-3. ,
 251-302. ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930

255. , ,
255-1.
255-101.

					,
255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 769</u> 2 589
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 149</u> 1 071

255-102.

255-102-0100	’ ’ ’ - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	’ ’ ’ ’ ’ 60 - 100 - i 17608-2017	2							
255-102-0201	’ 17608-2017 60	2	1	130	$\frac{17\,099}{16\,518}$				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	$\frac{18\,070}{17\,464}$				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	$\frac{18\,987}{18\,357}$				
255-102-0204	’ 60 17608-2017	2	1	130	$\frac{20\,819}{20\,143}$				

255-102-0207	17608-2017 80 ,	2	1	175	<u>20 623</u> 19 902				
255-102-0208	17608-2018 80 , - ()	2	1	175	<u>21 539</u> 20 795				
255-102-0209	17608-2019 80 , - ()	2	1	175	<u>22 538</u> 21 768				
255-102-0210	17608-2017 80 ,	2	1	175	<u>25 607</u> 24 759				
255-102-0215	17608-2017 60 ,	2	1	225	<u>17 922</u> 17 214				
255-102-0216	17608-2022 60 , - ()	2	1	225	<u>18 838</u> 18 107				
255-102-0217	17608-2023 60 , - ()	2	1	225	<u>19 937</u> 19 179				

255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>21 587</u> 20 786				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>21 191</u> 20 455				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>22 134</u> 21 375				
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>23 307</u> 22 518				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>26 340</u> 25 473				
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 840</u> 2 706				

255-102-0602	40 - 17608-2017 ,	2	1	96	<u>3 248</u> 3 106					
255-102-0603	50 - 17608-2017 ,	2	1	120	<u>3 423</u> 3 221	<u>3 931</u> 3 221	<u>3 827</u> 3 221	<u>3 563</u> 3 221	<u>4 019</u> 3 221	
255-102-0604	50 - 17608-2017 ,	2	1	120	<u>3 584</u> 3 417					
255-102-0605	60 - 17608-2017 ,	2	1	144	<u>4 187</u> 3 884	<u>4 061</u> 3 221	<u>3 936</u> 3 221	<u>3 619</u> 3 221	<u>4 167</u> 3 221	
255-102-0606	60 - 17608-2017 ,	2	1	144	<u>4 600</u> 4 286	<u>4 003</u> 3 164	<u>3 877</u> 3 164	<u>3 560</u> 3 164	<u>4 109</u> 3 164	
255-102-0607	70 - 17608-2017 ,	2	1	168	<u>3 625</u> 3 418					
255-102-0608	70 - 17608-2017 ,	2	1	168	<u>4 075</u> 3 859					
255-102-0609	80 - 17608-2017 ,	2	1	192	<u>4 942</u> 4 554	<u>4 930</u> 3 819	<u>4 762</u> 3 819	<u>4 340</u> 3 819	<u>5 071</u> 3 819	
255-102-0610	80 - 17608-2017 ,	2	1	192	<u>5 492</u> 5 089	<u>4 676</u> 3 571	<u>4 509</u> 3 571	<u>4 086</u> 3 571	<u>4 817</u> 3 571	

					,			
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2						
255-102-0200	' , , , , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2						
255-102-0201	' , 17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131				
255-102-0204	' , 60 17608-2017	2	1	130				

				,			
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175			
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175			
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175			
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0215	60 , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225			
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225			

				,			
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225			
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175			
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175			
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			

255-102-0602	40 - 17608-2017'	2	1	96				
255-102-0603	50 - 17608-2017'	2	1	120	<u>4 002</u> 3 221	<u>3 695</u> 3 221	<u>3 525</u> 3 221	
255-102-0604	50 - 17608-2017'	2	1	120				
255-102-0605	60 - 17608-2017'	2	1	144	<u>4 083</u> 3 221	<u>3 778</u> 3 221	<u>3 574</u> 3 221	
255-102-0606	60 - 17608-2017'	2	1	144	<u>3 962</u> 3 164	<u>3 719</u> 3 164	<u>3 515</u> 3 164	
255-102-0607	70 - 17608-2017'	2	1	168				
255-102-0608	70 - 17608-2017'	2	1	168				
255-102-0609	80 - 17608-2017'	2	1	192	<u>4 959</u> 3 819	<u>4 552</u> 3 819	<u>4 280</u> 3 819	
255-102-0610	80 - 17608-2017'	2	1	192	<u>4 621</u> 3 571	<u>4 298</u> 3 571	<u>4 026</u> 3 571	

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

					,	.			
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651
261-101-0300	, ,								

261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727

261-101-0100							
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651
261-101-0300	,						
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686
261-101-0383	, , ; , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная