

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		32
211-4.		33
211-5.		36
211-6.		38
211-7.		39
212.	,	41
212-1.		41
212-2.		166
212-3.		168
212-4.		169
212-5.		180
212-6.		192
213.		194
213-1.		195
213-3.	,	201
221.		215
221-1.		215
222.	,	224
222-1.	,	225
222-2.	,	252
222-3.	,	258
225.		264
225-1.		265
225-2.		276

226.				321
226-1.	,			322
251.	,			331
251-3.	,			331
255.	,			331
255-1.				332
261.				396
261-1.				396

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

				,	.	.			
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234

				,		-			
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234

					,		
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$

211-102.

					,		.
211-102-0100							
211-102-0101		3	1	1500		$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000		$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200							
211-102-0201	3226 93		1	1		$\frac{177}{174}$	
211-102-0300							

8.04-08-2024

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200									

211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

						-			
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487

8.04-08-2024

				,		-			
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200	,								
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200							
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436		
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913		
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587		

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 395</u>	<u>8 565</u>	<u>8 591</u>	<u>6 136</u>	<u>8 903</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 335</u>	<u>8 536</u>	<u>8 560</u>	<u>6 092</u>	<u>8 871</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 275</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 275</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 275</u>	<u>8 507</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>8 840</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 215</u>	<u>8 394</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>8 725</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 095</u>	<u>8 336</u>	<u>8 433</u>	<u>5 014</u>	<u>8 662</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 986</u>	<u>8 394</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>8 725</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							

211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 540</u>	<u>8 713</u>	<u>8 668</u>	<u>6 240</u>	<u>9 058</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 479</u>	<u>8 684</u>	<u>8 637</u>	<u>6 196</u>	<u>9 026</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 418</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 418</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 418</u>	<u>8 655</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>8 994</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 357</u>	<u>8 540</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>8 877</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 235</u>	<u>8 481</u>	<u>8 511</u>	<u>5 098</u>	<u>8 814</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 124</u>	<u>8 540</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>8 877</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 692</u>	<u>8 868</u>	<u>8 749</u>	<u>6 348</u>	<u>9 219</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 630</u>	<u>8 838</u>	<u>8 717</u>	<u>6 303</u>	<u>9 187</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 568</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 568</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 568</u>	<u>8 808</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 154</u>

211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 506</u>	<u>8 692</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 035</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 381</u>	<u>8 632</u>	<u>8 591</u>	<u>5 185</u>	<u>8 970</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 268</u>	<u>8 692</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 035</u>
211-201-0400	, 1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 849</u>	<u>9 029</u>	<u>8 832</u>	<u>6 460</u>	<u>9 386</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 786</u>	<u>8 998</u>	<u>8 801</u>	<u>6 414</u>	<u>9 353</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 723</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 723</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 723</u>	<u>8 968</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 320</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 659</u>	<u>8 849</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 199</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 533</u>	<u>8 788</u>	<u>8 675</u>	<u>5 275</u>	<u>9 133</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 417</u>	<u>8 849</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 199</u>
211-201-0500	, 1284-2004 800	3							

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 012</u>	<u>9 196</u>	<u>8 919</u>	<u>6 577</u>	<u>9 560</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 948</u>	<u>9 165</u>	<u>8 887</u>	<u>6 530</u>	<u>9 527</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 884</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 884</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 884</u>	<u>9 134</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>9 493</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 819</u>	<u>9 013</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 370</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 690</u>	<u>8 951</u>	<u>8 761</u>	<u>5 368</u>	<u>9 303</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 572</u>	<u>9 013</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 370</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 096</u>	<u>9 281</u>	<u>8 963</u>	<u>6 637</u>	<u>9 650</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 031</u>	<u>9 250</u>	<u>8 932</u>	<u>6 589</u>	<u>9 616</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 966</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 966</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 966</u>	<u>9 219</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>9 582</u>

211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 902</u>	<u>9 097</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 457</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 772</u>	<u>9 034</u>	<u>8 806</u>	<u>5 416</u>	<u>9 390</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 652</u>	<u>9 097</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 457</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 283</u>	<u>9 470</u>	<u>9 268</u>	<u>6 799</u>	<u>9 842</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 217</u>	<u>9 438</u>	<u>9 235</u>	<u>6 750</u>	<u>9 807</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 151</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 151</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 151</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 084</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 952</u>	<u>9 217</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>9 576</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 832</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>
211-201-0800	1400 , 1284-2004	3							

				,	.	.			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 283</u>	<u>9 470</u>	<u>9 268</u>	<u>6 799</u>	<u>9 842</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 217</u>	<u>9 438</u>	<u>9 235</u>	<u>6 750</u>	<u>9 807</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 151</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 151</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 151</u>	<u>9 406</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>9 772</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>9 084</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 952</u>	<u>9 217</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>9 576</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 832</u>	<u>9 281</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>9 646</u>

				,		-			
211-201-0100	200 1284-2004	3							

						-			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 905</u>	<u>7 611</u>	<u>10 062</u>	<u>8 268</u>	<u>9 482</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 893</u>	<u>7 586</u>	<u>10 020</u>	<u>8 240</u>	<u>9 415</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 880</u>	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 347</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 880</u>	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 347</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 880</u>	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 212</u>	<u>9 347</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 868</u>	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 142</u>	<u>9 279</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 843</u>	<u>7 488</u>	<u>9 852</u>	<u>8 086</u>	<u>9 144</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 868</u>	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 142</u>	<u>9 279</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 983</u>	<u>7 688</u>	<u>10 139</u>	<u>8 349</u>	<u>9 560</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 970</u>	<u>7 664</u>	<u>10 097</u>	<u>8 321</u>	<u>9 492</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 958</u>	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 424</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 958</u>	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 424</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 958</u>	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 293</u>	<u>9 424</u>

						-			
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 946</u>	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 222</u>	<u>9 355</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 921</u>	<u>7 566</u>	<u>9 929</u>	<u>8 166</u>	<u>9 219</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 946</u>	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 222</u>	<u>9 355</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 063</u>	<u>7 768</u>	<u>10 219</u>	<u>8 432</u>	<u>9 641</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 051</u>	<u>7 744</u>	<u>10 177</u>	<u>8 404</u>	<u>9 572</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 504</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 504</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 376</u>	<u>9 504</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 026</u>	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 305</u>	<u>9 435</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 001</u>	<u>7 646</u>	<u>10 009</u>	<u>8 249</u>	<u>9 297</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 026</u>	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 305</u>	<u>9 435</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							

						-			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 146</u>	<u>7 852</u>	<u>10 303</u>	<u>8 519</u>	<u>9 725</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 134</u>	<u>7 827</u>	<u>10 261</u>	<u>8 491</u>	<u>9 656</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 122</u>	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 586</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 122</u>	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 586</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 122</u>	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 463</u>	<u>9 586</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 109</u>	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 391</u>	<u>9 517</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 085</u>	<u>7 729</u>	<u>10 093</u>	<u>8 335</u>	<u>9 378</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 109</u>	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 391</u>	<u>9 517</u>
211-201-0500	800 , 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 233</u>	<u>7 938</u>	<u>10 389</u>	<u>8 609</u>	<u>9 813</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 221</u>	<u>7 914</u>	<u>10 347</u>	<u>8 581</u>	<u>9 743</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 208</u>	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 673</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 208</u>	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 673</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 208</u>	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 553</u>	<u>9 673</u>

						-			
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 196</u>	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 480</u>	<u>9 602</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 171</u>	<u>7 816</u>	<u>10 179</u>	<u>8 424</u>	<u>9 462</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 196</u>	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 480</u>	<u>9 602</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 278</u>	<u>7 983</u>	<u>10 434</u>	<u>8 655</u>	<u>9 858</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 265</u>	<u>7 959</u>	<u>10 392</u>	<u>8 627</u>	<u>9 787</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 253</u>	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 717</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 253</u>	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 717</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 253</u>	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 599</u>	<u>9 717</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 241</u>	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 526</u>	<u>9 646</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 216</u>	<u>7 861</u>	<u>10 224</u>	<u>8 470</u>	<u>9 506</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 241</u>	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 526</u>	<u>9 646</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3							

						-			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 414</u>	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>8 933</u>	<u>10 214</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 401</u>	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>8 904</u>	<u>10 141</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 388</u>	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>10 068</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 388</u>	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>10 068</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 388</u>	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>10 068</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 375</u>	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 995</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 349</u>	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 739</u>	<u>9 849</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 375</u>	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 995</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 414</u>	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>8 933</u>	<u>10 214</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 401</u>	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>8 904</u>	<u>10 141</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 388</u>	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>10 068</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 388</u>	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>10 068</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 388</u>	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>8 874</u>	<u>10 068</u>

				,		-			
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 375</u>	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 995</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 349</u>	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 739</u>	<u>9 849</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 375</u>	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 798</u>	<u>9 995</u>

				,			
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 698</u> 4 058	<u>7 486</u>	<u>9 048</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 695</u> 4 058	<u>7 462</u>	<u>8 984</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 691</u> 4 058	<u>7 438</u>	<u>8 573</u>

211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,691}{4\,058}$	<u>7 438</u>	<u>8 573</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,691}{4\,058}$	<u>7 438</u>	<u>8 573</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,687}{4\,058}$	<u>7 414</u>	<u>7 938</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,680}{4\,058}$	<u>7 366</u>	<u>7 822</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,687}{4\,058}$	<u>7 414</u>	<u>7 938</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,776}{4\,134}$	<u>7 562</u>	<u>9 152</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,772}{4\,134}$	<u>7 538</u>	<u>9 087</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,768}{4\,134}$	<u>7 514</u>	<u>8 669</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,768}{4\,134}$	<u>7 514</u>	<u>8 669</u>

211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,768}{4\,134}$	<u>7 514</u>	<u>8 669</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,765}{4\,134}$	<u>7 490</u>	<u>8 023</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,757}{4\,134}$	<u>7 442</u>	<u>7 906</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,765}{4\,134}$	<u>7 490</u>	<u>8 023</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,856}{4\,212}$	<u>7 641</u>	<u>9 260</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,852}{4\,212}$	<u>7 617</u>	<u>9 194</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,849}{4\,212}$	<u>7 593</u>	<u>8 769</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,849}{4\,212}$	<u>7 593</u>	<u>8 769</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,849}{4\,212}$	<u>7 593</u>	<u>8 769</u>

211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 845}{4\ 212}$	<u>7 569</u>	<u>8 111</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 838}{4\ 212}$	<u>7 521</u>	<u>7 993</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 845}{4\ 212}$	<u>7 569</u>	<u>8 111</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 940}{4\ 293}$	<u>7 723</u>	<u>9 372</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 936}{4\ 293}$	<u>7 699</u>	<u>9 306</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 932}{4\ 293}$	<u>7 675</u>	<u>8 873</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 932}{4\ 293}$	<u>7 675</u>	<u>8 873</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 932}{4\ 293}$	<u>7 675</u>	<u>8 873</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 928}{4\ 293}$	<u>7 651</u>	<u>8 203</u>

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 921}{4\ 293}$	<u>7 602</u>	<u>8 083</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\ 928}{4\ 293}$	<u>7 651</u>	<u>8 203</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 026}{4\ 377}$	<u>7 808</u>	<u>9 489</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 022}{4\ 377}$	<u>7 784</u>	<u>9 421</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 019}{4\ 377}$	<u>7 760</u>	<u>8 980</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 019}{4\ 377}$	<u>7 760</u>	<u>8 980</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 019}{4\ 377}$	<u>7 760</u>	<u>8 980</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 015}{4\ 377}$	<u>7 736</u>	<u>8 298</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 008}{4\ 377}$	<u>7 688</u>	<u>8 177</u>

211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 015</u> 4 377	<u>7 736</u>	<u>8 298</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 071</u> 4 420	<u>7 852</u>	<u>9 549</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 067</u> 4 420	<u>7 828</u>	<u>9 481</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 063</u> 4 420	<u>7 804</u>	<u>9 036</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 063</u> 4 420	<u>7 804</u>	<u>9 036</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 063</u> 4 420	<u>7 804</u>	<u>9 036</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 060</u> 4 420	<u>7 780</u>	<u>8 347</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 052</u> 4 420	<u>7 731</u>	<u>8 225</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 060</u> 4 420	<u>7 780</u>	<u>8 347</u>

211-201-0700	1200 , 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 217</u> 4 464	<u>8 096</u>	<u>9 812</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 213</u> 4 464	<u>8 070</u>	<u>9 742</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 208</u> 4 464	<u>8 045</u>	<u>9 291</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 208</u> 4 464	<u>8 045</u>	<u>9 291</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 208</u> 4 464	<u>8 045</u>	<u>9 291</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 204</u> 4 464	<u>8 019</u>	<u>8 594</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 195</u> 4 464	<u>7 968</u>	<u>8 468</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 204</u> 4 464	<u>8 019</u>	<u>8 594</u>
211-201-0800	1400 , 1284-2004	3					

211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,217}{4\,464}$	<u>8 096</u>	<u>9 812</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,213}{4\,464}$	<u>8 070</u>	<u>9 742</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,208}{4\,464}$	<u>8 045</u>	<u>9 291</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,208}{4\,464}$	<u>8 045</u>	<u>9 291</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,208}{4\,464}$	<u>8 045</u>	<u>9 291</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,204}{4\,464}$	<u>8 019</u>	<u>8 594</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,195}{4\,464}$	<u>7 968</u>	<u>8 468</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,204}{4\,464}$	<u>8 019</u>	<u>8 594</u>

211-202.

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,390}{4\,576}$	$\frac{7\,693}{4\,576}$	$\frac{5\,594}{4\,241}$	$\frac{5\,769}{4\,241}$	$\frac{9\,009}{4\,241}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,385}{4\,576}$	$\frac{7\,667}{4\,576}$	$\frac{5\,586}{4\,241}$	$\frac{5\,728}{4\,241}$	$\frac{8\,977}{4\,241}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,380}{4\,576}$	$\frac{7\,642}{4\,576}$	$\frac{5\,577}{4\,241}$	$\frac{5\,687}{4\,241}$	$\frac{8\,946}{4\,241}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,375}{4\,576}$	$\frac{7\,617}{4\,576}$	$\frac{5\,568}{4\,241}$	$\frac{5\,645}{4\,241}$	$\frac{8\,914}{4\,241}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{4\,561}{3\,795}$	$\frac{6\,646}{3\,795}$	$\frac{5\,091}{3\,795}$	$\frac{5\,563}{3\,795}$	$\frac{8\,851}{3\,795}$

				,		-			
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 954</u>	<u>7 771</u>	<u>10 366</u>	<u>4 987</u>	<u>7 308</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 941</u>	<u>7 745</u>	<u>10 321</u>	<u>4 981</u>	<u>7 288</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 928</u>	<u>7 719</u>	<u>10 277</u>	<u>4 975</u>	<u>7 269</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 915</u>	<u>7 693</u>	<u>10 232</u>	<u>4 969</u>	<u>7 250</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 889</u>	<u>7 641</u>	<u>10 143</u>	<u>4 037</u>	<u>7 211</u>

				,			
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 758</u>	<u>7 644</u>	<u>8 782</u>

211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 753</u>	<u>7 619</u>	<u>8 719</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 749</u>	<u>7 593</u>	<u>8 657</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 744</u>	<u>7 568</u>	<u>8 594</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 735</u>	<u>7 516</u>	<u>8 468</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,		-			
211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,		.			
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>20 673</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>20 781</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>20 673</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>20 781</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>20 673</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>20 781</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375

						-			
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>20 463</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>20 463</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375	<u>20 463</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>22 012</u> 19 375	<u>21 204</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>22 012</u> 19 375	<u>21 204</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>22 012</u> 19 375	<u>21 204</u> 19 375	<u>22 012</u> 19 375

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60, 7392-2014	3	1	1360	<u>8 768</u>	<u>9 249</u>	<u>9 915</u>	<u>9 611</u>	<u>8 907</u>

					,	
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>9 922</u>	<u>11 176</u>

211-3.
211-302.

					,	.
211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080	
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080	

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

					,	.	.		
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 385</u> 4 464	<u>7 947</u>	<u>5 517</u> 4 080	<u>4 802</u>	<u>8 993</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 569</u> 4 643	<u>8 407</u>	<u>5 746</u> 4 304	<u>4 802</u>	<u>8 993</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 121</u> 5 179				

					,	-			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 871</u>	<u>11 089</u>	<u>12 284</u>	<u>5 047</u>	<u>8 237</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>9 239</u>	<u>11 548</u>	<u>12 284</u>	<u>5 507</u>	<u>8 237</u>

				,		-			
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

				,			
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 447</u>	<u>10 169</u>	<u>8 030</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>8 907</u>	<u>10 527</u>	<u>8 030</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500			

211-402.

					.
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

					.
211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	4682-84 ()	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

				,	.	.			
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 593</u>	<u>8 129</u>	<u>5 841</u> 4 464	<u>3 423</u>	<u>8 405</u>

				,		-			
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>9 239</u>	<u>8 768</u>	<u>11 548</u>	<u>5 363</u>	<u>9 012</u>

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 657</u>	<u>8 685</u>		<u>6 651</u>	

211-6.
211-601. -

					,	.	.		
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 304</u> 3 491	<u>5 718</u>	<u>4 528</u> 3 036	<u>4 386</u>	<u>9 639</u>

8.04-08-2024

					,		-			
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 587</u>	<u>9 070</u>	<u>12 012</u>	<u>2 626</u>	<u>6 224</u>	

					,					
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 252</u>	<u>8 702</u>			<u>7 830</u>	

211-7.
211-701.

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101	-	3	1	700	<u>3 015</u> 2 679	

212. ,
212-1.
212-101.

					,	.	.			
212-101-0100	7473-2010	3,5	3							
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>22 582</u> 19 898	<u>31 482</u> 21 866	<u>25 886</u> 21 866	<u>32 957</u> 30 086	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010	5	3							

212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>23 592</u> 20 893	<u>32 592</u> 22 959	<u>26 996</u> 22 959	<u>34 485</u> 31 590	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							
212-101-0301			3	1	2400	<u>24 654</u> 21 938	<u>33 759</u> 24 107	<u>28 163</u> 24 107	<u>36 090</u> 33 170	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>24 586</u> 22 159	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 666</u> 24 351	<u>36 113</u> 33 505	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>24 816</u> 22 385	<u>34 746</u> 24 599	<u>28 919</u> 24 599	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>25 050</u> 22 616	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>25 534</u> 23 092	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 708</u> 25 376	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>25 784</u> 23 338	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 982</u> 25 646	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>24 816</u> 22 385	<u>34 746</u> 24 599	<u>28 919</u> 24 599	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>25 050</u> 22 616	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6		3	1	2400	<u>25 290</u> 22 852	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 439</u> 25 112	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 784</u> 23 338	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 982</u> 25 646	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 039</u> 23 589	<u>36 090</u> 25 922	<u>30 262</u> 25 922	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 616	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 290</u> 22 852	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 439</u> 25 112	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 534</u> 23 092	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 708</u> 25 376	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 039</u> 23 589	<u>36 090</u> 25 922	<u>30 262</u> 25 922	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>36 376</u> 26 203	<u>30 548</u> 26 203	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 290</u> 22 852	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 439</u> 25 112	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 534</u> 23 092	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 708</u> 25 376	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 784</u> 23 338	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 982</u> 25 646	<u>37 924</u> 35 287	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>36 376</u> 26 203	<u>30 548</u> 26 203	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 376</u> 26 203

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 566</u> 24 107	<u>36 669</u> 26 491	<u>30 841</u> 26 491	<u>39 106</u> 36 450	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 479</u> 22 750	<u>34 666</u> 25 000	<u>29 070</u> 25 000	<u>37 560</u> 34 617	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 420</u> 22 980	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 582</u> 25 253	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 658</u> 23 214	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 844</u> 25 510	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 902</u> 23 454	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 662</u> 24 202	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 658</u> 23 214	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 844</u> 25 510	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 902</u> 23 454	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 150</u> 23 698	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 662</u> 24 202	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 926</u> 24 462	<u>37 065</u> 26 882	<u>31 238</u> 26 882	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 902</u> 23 454	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 150</u> 23 698	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 926</u> 24 462	<u>37 065</u> 26 882	<u>31 238</u> 26 882	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 728	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 150</u> 23 698	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 662</u> 24 202	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 728	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 838</u> 27 473	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 479</u> 22 750	<u>34 666</u> 25 000	<u>29 070</u> 25 000	<u>37 560</u> 34 617	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 420</u> 22 980	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 582</u> 25 253	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 658</u> 23 214	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 844</u> 25 510	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 902</u> 23 454	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 662</u> 24 202	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 658</u> 23 214	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 844</u> 25 510	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 902</u> 23 454	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 150</u> 23 698	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 662</u> 24 202	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 926</u> 24 462	<u>37 065</u> 26 882	<u>31 238</u> 26 882	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 902</u> 23 454	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>38 331</u> 35 688	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 150</u> 23 698	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 926</u> 24 462	<u>37 065</u> 26 882	<u>31 238</u> 26 882	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 728	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 150</u> 23 698	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 662</u> 24 202	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>39 488</u> 36 827	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 728	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 362</u> 27 174

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 838</u> 27 473	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 965</u> 24 213	<u>36 299</u> 26 607	<u>30 703</u> 26 607	<u>35 255</u> 32 347	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 921</u> 24 457	<u>37 060</u> 26 876	<u>31 232</u> 26 876	<u>35 269</u> 32 674	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>37 338</u> 27 150	<u>31 510</u> 27 150	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 433</u> 24 961	<u>37 623</u> 27 430	<u>31 795</u> 27 430	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 967</u> 25 487	<u>38 209</u> 28 008	<u>32 381</u> 28 008	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>38 512</u> 28 305	<u>32 684</u> 28 305	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>37 338</u> 27 150	<u>31 510</u> 27 150	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 433</u> 24 961	<u>37 623</u> 27 430	<u>31 795</u> 27 430	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 221	<u>37 913</u> 27 716	<u>32 085</u> 27 716	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>38 512</u> 28 305	<u>32 684</u> 28 305	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 524</u> 26 035	<u>38 821</u> 28 610	<u>32 993</u> 28 610	<u>37 411</u> 34 782	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 433</u> 24 961	<u>37 623</u> 27 430	<u>31 795</u> 27 430	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 221	<u>37 913</u> 27 716	<u>32 085</u> 27 716	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 967</u> 25 487	<u>38 209</u> 28 008	<u>32 381</u> 28 008	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 524</u> 26 035	<u>38 821</u> 28 610	<u>32 993</u> 28 610	<u>37 411</u> 34 782	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 812</u> 26 318	<u>39 137</u> 28 921	<u>33 309</u> 28 921	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 221	<u>37 913</u> 27 716	<u>32 085</u> 27 716	<u>36 307</u> 33 695	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 967</u> 25 487	<u>38 209</u> 28 008	<u>32 381</u> 28 008	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>38 512</u> 28 305	<u>32 684</u> 28 305	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 812</u> 26 318	<u>39 137</u> 28 921	<u>33 309</u> 28 921	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 607	<u>39 460</u> 29 239	<u>33 632</u> 29 239	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 812</u> 26 318	<u>39 137</u> 28 921	<u>33 309</u> 28 921	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 607	<u>39 460</u> 29 239	<u>33 632</u> 29 239	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 406</u> 26 903	<u>39 790</u> 29 563	<u>33 962</u> 29 563	<u>38 589</u> 35 941	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 713</u> 27 205	<u>40 128</u> 29 896	<u>34 300</u> 29 896	<u>38 999</u> 36 345	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 348</u> 27 830	<u>40 826</u> 30 583	<u>34 998</u> 30 583	<u>39 848</u> 37 181	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 781</u> 26 000	<u>38 294</u> 28 571	<u>32 698</u> 28 571	<u>36 356</u> 33 431	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 755</u> 26 263	<u>39 075</u> 28 860	<u>33 248</u> 28 860	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>39 375</u> 29 155	<u>33 547</u> 29 155	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 589</u> 27 083	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 164</u> 29 762	<u>37 454</u> 34 824	<u>39 992</u> 29 762

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>40 310</u> 30 075	<u>34 482</u> 30 075	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 755</u> 26 263	<u>39 075</u> 28 860	<u>33 248</u> 28 860	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>39 375</u> 29 155	<u>33 547</u> 29 155	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 306</u> 26 804	<u>39 680</u> 29 455	<u>33 852</u> 29 455	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>40 310</u> 30 075	<u>34 482</u> 30 075	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>40 635</u> 30 395	<u>34 807</u> 30 395	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 028</u> 26 531	<u>39 375</u> 29 155	<u>33 547</u> 29 155	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 306</u> 26 804	<u>39 680</u> 29 455	<u>33 852</u> 29 455	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 27 083	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 164</u> 29 762	<u>37 454</u> 34 824	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>40 635</u> 30 395	<u>34 807</u> 30 395	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 957	<u>40 967</u> 30 722	<u>35 139</u> 30 722	<u>38 595</u> 35 948	<u>40 967</u> 30 722

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 175</u> 27 660	<u>40 635</u> 30 395	<u>34 807</u> 30 395	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 957	<u>40 967</u> 30 722	<u>35 139</u> 30 722	<u>38 595</u> 35 948	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 786</u> 28 261	<u>41 306</u> 31 056	<u>35 479</u> 31 056	<u>38 992</u> 36 338	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 571	<u>41 653</u> 31 397	<u>35 825</u> 31 397	<u>39 398</u> 36 738	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 754</u> 29 213	<u>42 370</u> 32 103	<u>36 542</u> 32 103	<u>40 237</u> 37 563	<u>42 370</u> 32 103
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 102</u> 27 300	<u>39 746</u> 30 000	<u>34 150</u> 30 000	<u>39 607</u> 36 631	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 576	<u>40 541</u> 30 303	<u>34 714</u> 30 303	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 376</u> 27 857	<u>40 856</u> 30 612	<u>35 028</u> 30 612	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 438	<u>41 504</u> 31 250	<u>35 676</u> 31 250	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 737	<u>41 838</u> 31 579	<u>36 010</u> 31 579	<u>41 249</u> 38 559	<u>41 838</u> 31 579

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 576	<u>40 541</u> 30 303	<u>34 714</u> 30 303	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 376</u> 27 857	<u>40 856</u> 30 612	<u>35 028</u> 30 612	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>41 176</u> 30 928	<u>35 349</u> 30 928	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 737	<u>41 838</u> 31 579	<u>36 010</u> 31 579	<u>41 249</u> 38 559	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 580</u> 29 043	<u>42 179</u> 31 915	<u>36 351</u> 31 915	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 376</u> 27 857	<u>40 856</u> 30 612	<u>35 028</u> 30 612	<u>40 050</u> 37 379	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>41 176</u> 30 928	<u>35 349</u> 30 928	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 965</u> 28 438	<u>41 504</u> 31 250	<u>35 676</u> 31 250	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 580</u> 29 043	<u>42 179</u> 31 915	<u>36 351</u> 31 915	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 897</u> 29 355	<u>42 528</u> 32 258	<u>36 700</u> 32 258	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 580</u> 29 043	<u>42 179</u> 31 915	<u>36 351</u> 31 915	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 179</u> 31 915

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 897</u> 29 355	<u>42 528</u> 32 258	<u>36 700</u> 32 258	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 674	<u>42 884</u> 32 609	<u>37 056</u> 32 609	<u>42 526</u> 39 817	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 553</u> 30 000	<u>43 248</u> 32 967	<u>37 420</u> 32 967	<u>42 971</u> 40 254	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 238</u> 30 674	<u>44 001</u> 33 708	<u>38 173</u> 33 708	<u>43 890</u> 41 159	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 762</u> 27 950	<u>40 472</u> 30 714	<u>34 876</u> 30 714	<u>41 333</u> 38 330	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 757</u> 28 232	<u>41 275</u> 31 025	<u>35 447</u> 31 025	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 288</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>41 678</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>40 778</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 161</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>41 548</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>41 942</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>41 797</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 195</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>42 598</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 007</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 762</u> 27 950	<u>40 472</u> 30 714	<u>34 876</u> 30 714	<u>41 333</u> 38 330	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 757</u> 28 232	<u>41 275</u> 31 025	<u>35 447</u> 31 025	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 348</u> 28 814	<u>41 924</u> 31 664	<u>36 097</u> 31 664	<u>42 221</u> 39 516	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 653</u> 29 115	<u>42 260</u> 31 994	<u>36 432</u> 31 994	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 260</u> 31 994

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 757</u> 28 232	<u>41 275</u> 31 025	<u>35 447</u> 31 025	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 049</u> 28 520	<u>41 596</u> 31 341	<u>35 768</u> 31 341	<u>41 811</u> 39 113	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 653</u> 29 115	<u>42 260</u> 31 994	<u>36 432</u> 31 994	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 964</u> 29 421	<u>42 602</u> 32 331	<u>36 774</u> 32 331	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 964</u> 29 421	<u>42 602</u> 32 331	<u>36 774</u> 32 331	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 282</u> 29 734	<u>42 951</u> 32 675	<u>37 123</u> 32 675	<u>43 502</u> 40 777	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 939</u> 30 380	<u>43 673</u> 33 385	<u>37 845</u> 33 385	<u>44 403</u> 41 663	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 278</u> 30 714	<u>44 046</u> 33 752	<u>38 218</u> 33 752	<u>44 868</u> 42 121	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 918</u> 29 088	<u>41 742</u> 31 964	<u>36 146</u> 31 964	<u>43 768</u> 40 727	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 924</u> 29 381	<u>42 557</u> 32 287	<u>36 730</u> 32 287	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 557</u> 32 287

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 540</u> 29 987	<u>43 234</u> 32 953	<u>37 406</u> 32 953	<u>44 731</u> 41 986	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 857</u> 30 299	<u>43 582</u> 33 296	<u>37 755</u> 33 296	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 924</u> 29 381	<u>42 557</u> 32 287	<u>36 730</u> 32 287	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 229</u> 29 681	<u>42 892</u> 32 617	<u>37 064</u> 32 617	<u>44 296</u> 41 558	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 857</u> 30 299	<u>43 582</u> 33 296	<u>37 755</u> 33 296	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>43 939</u> 33 647	<u>38 111</u> 33 647	<u>45 629</u> 42 870	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 618	<u>43 939</u> 33 647	<u>38 111</u> 33 647	<u>45 629</u> 42 870	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 512</u> 30 944	<u>44 302</u> 34 005	<u>38 474</u> 34 005	<u>46 092</u> 43 326	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 195</u> 31 617	<u>45 053</u> 34 744	<u>39 226</u> 34 744	<u>47 049</u> 44 268	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 548</u> 31 964	<u>45 441</u> 35 126	<u>39 613</u> 35 126	<u>47 543</u> 44 755	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>33 396</u> 30 542	<u>43 365</u> 33 563	<u>37 769</u> 33 563	<u>46 407</u> 43 324	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 417</u> 30 850	<u>44 198</u> 33 902	<u>38 370</u> 33 902	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 063</u> 31 486	<u>44 908</u> 34 601	<u>39 080</u> 34 601	<u>47 451</u> 44 664	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 396</u> 31 814	<u>45 274</u> 34 961	<u>39 446</u> 34 961	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 417</u> 30 850	<u>44 198</u> 33 902	<u>38 370</u> 33 902	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 736</u> 31 165	<u>44 549</u> 34 247	<u>38 721</u> 34 247	<u>46 988</u> 44 208	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 396</u> 31 814	<u>45 274</u> 34 961	<u>39 446</u> 34 961	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 736</u> 32 149	<u>45 648</u> 35 329	<u>39 820</u> 35 329	<u>48 407</u> 45 604	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 736</u> 32 149	<u>45 648</u> 35 329	<u>39 820</u> 35 329	<u>48 407</u> 45 604	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 084</u> 32 491	<u>46 030</u> 35 705	<u>40 202</u> 35 705	<u>48 900</u> 46 089	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 802</u> 33 198	<u>46 818</u> 36 481	<u>40 991</u> 36 481	<u>49 918</u> 47 091	<u>46 818</u> 36 481

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 172</u> 33 563	<u>47 226</u> 36 882	<u>41 398</u> 36 882	<u>50 443</u> 47 609	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 947</u> 32 069	<u>45 070</u> 35 241	<u>39 474</u> 35 241	<u>49 670</u> 46 536	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 984</u> 32 393	<u>45 920</u> 35 597	<u>40 092</u> 35 597	<u>49 831</u> 47 006	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 662</u> 33 061	<u>46 665</u> 36 331	<u>40 838</u> 36 331	<u>50 815</u> 47 975	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 012</u> 33 405	<u>47 050</u> 36 709	<u>41 222</u> 36 709	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 984</u> 32 393	<u>45 920</u> 35 597	<u>40 092</u> 35 597	<u>49 831</u> 47 006	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 320</u> 32 723	<u>46 289</u> 35 960	<u>40 461</u> 35 960	<u>50 318</u> 47 485	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 012</u> 33 405	<u>47 050</u> 36 709	<u>41 222</u> 36 709	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 370</u> 33 757	<u>47 443</u> 37 095	<u>41 615</u> 37 095	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 370</u> 33 757	<u>47 443</u> 37 095	<u>41 615</u> 37 095	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 443</u> 37 095

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 734</u> 34 116	<u>47 843</u> 37 490	<u>42 016</u> 37 490	<u>52 371</u> 49 506	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 488</u> 34 858	<u>48 672</u> 38 305	<u>42 844</u> 38 305	<u>53 464</u> 50 582	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 877</u> 35 241	<u>49 099</u> 38 726	<u>43 271</u> 38 726	<u>54 029</u> 51 138	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 576</u> 33 672	<u>46 861</u> 37 003	<u>41 265</u> 37 003	<u>52 034</u> 48 863	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 629</u> 34 013	<u>47 728</u> 37 376	<u>41 900</u> 37 376	<u>52 218</u> 49 356	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 342</u> 34 714	<u>48 511</u> 38 147	<u>42 683</u> 38 147	<u>53 252</u> 50 374	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 709</u> 35 075	<u>48 915</u> 38 544	<u>43 087</u> 38 544	<u>53 785</u> 50 898	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 629</u> 34 013	<u>47 728</u> 37 376	<u>41 900</u> 37 376	<u>52 218</u> 49 356	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 982</u> 34 360	<u>48 116</u> 37 758	<u>42 288</u> 37 758	<u>52 730</u> 49 860	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 709</u> 35 075	<u>48 915</u> 38 544	<u>43 087</u> 38 544	<u>53 785</u> 50 898	<u>48 915</u> 38 544

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 084</u> 35 445	<u>49 327</u> 38 950	<u>43 499</u> 38 950	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 084</u> 35 445	<u>49 327</u> 38 950	<u>43 499</u> 38 950	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 468</u> 35 822	<u>49 748</u> 39 365	<u>43 920</u> 39 365	<u>54 886</u> 51 981	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 259</u> 36 600	<u>50 617</u> 40 220	<u>44 790</u> 40 220	<u>56 034</u> 53 111	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 667</u> 37 003	<u>51 066</u> 40 662	<u>45 239</u> 40 662	<u>56 627</u> 53 695	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 784</u> 20 097	<u>31 704</u> 22 085	<u>26 108</u> 22 085	<u>33 263</u> 30 387	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 805</u> 21 102	<u>32 826</u> 23 189	<u>27 230</u> 23 189	<u>34 806</u> 31 906	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 877</u> 22 157	<u>34 004</u> 24 348	<u>28 408</u> 24 348	<u>36 427</u> 33 501	<u>34 004</u> 24 348

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 811</u> 22 381	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 913</u> 24 594	<u>36 454</u> 33 840	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 043</u> 22 609	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 168</u> 24 845	<u>36 805</u> 34 185	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 280</u> 22 842	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 769</u> 23 323	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 966</u> 25 630	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 243</u> 25 902	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 043</u> 22 609	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 168</u> 24 845	<u>36 805</u> 34 185	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 280</u> 22 842	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 522</u> 23 080	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 694</u> 25 363	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 243</u> 25 902	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 278</u> 23 825	<u>36 353</u> 26 181	<u>30 526</u> 26 181	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 280</u> 22 842	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 256</u> 25 101

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 522</u> 23 080	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 694</u> 25 363	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 769</u> 23 323	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 966</u> 25 630	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 278</u> 23 825	<u>36 353</u> 26 181	<u>30 526</u> 26 181	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 542</u> 24 084	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 815</u> 26 465	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 522</u> 23 080	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 694</u> 25 363	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 769</u> 23 323	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 966</u> 25 630	<u>37 901</u> 35 265	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 243</u> 25 902	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 542</u> 24 084	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 815</u> 26 465	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>36 938</u> 26 756	<u>31 110</u> 26 756	<u>39 476</u> 36 815	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 710</u> 22 978	<u>34 920</u> 25 250	<u>29 324</u> 25 250	<u>37 912</u> 34 963	<u>34 920</u> 25 250

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 654</u> 23 210	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 839</u> 25 505	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 894</u> 23 446	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 187	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 894</u> 23 446	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 935	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 935	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 187	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 448</u> 24 976	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 935	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 187	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 448</u> 24 976	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 727</u> 25 250	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 117</u> 27 747	<u>41 108</u> 38 421	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 710</u> 22 978	<u>34 920</u> 25 250	<u>29 324</u> 25 250	<u>37 912</u> 34 963	<u>34 920</u> 25 250

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 654</u> 23 210	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 839</u> 25 505	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 894</u> 23 446	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 187	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 894</u> 23 446	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>38 320</u> 35 677	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 935	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 201</u> 26 031

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 935	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 187	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 175</u> 24 707	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 448</u> 24 976	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 935	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 187	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 465</u> 36 803	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 448</u> 24 976	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 727</u> 25 250	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 117</u> 27 747	<u>41 108</u> 38 421	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 211</u> 24 455	<u>36 569</u> 26 873	<u>30 973</u> 26 873	<u>35 583</u> 32 671	<u>36 569</u> 26 873

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 170</u> 24 702	<u>37 333</u> 27 145	<u>31 505</u> 27 145	<u>35 601</u> 33 001	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 426</u> 24 954	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 786</u> 27 422	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 687</u> 25 211	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 073</u> 27 704	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 226</u> 25 742	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 666</u> 28 288	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 016	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 972</u> 28 589	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 426</u> 24 954	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 786</u> 27 422	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 687</u> 25 211	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 073</u> 27 704	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 954</u> 25 474	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 367</u> 27 993	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 016	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 972</u> 28 589	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 789</u> 26 295	<u>39 112</u> 28 896	<u>33 284</u> 28 896	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 687</u> 25 211	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 073</u> 27 704	<u>36 293</u> 33 681	<u>37 901</u> 27 704

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 954</u> 25 474	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 367</u> 27 993	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 226</u> 25 742	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 666</u> 28 288	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 789</u> 26 295	<u>39 112</u> 28 896	<u>33 284</u> 28 896	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 079</u> 26 581	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 603</u> 29 210	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 954</u> 25 474	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 367</u> 27 993	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 226</u> 25 742	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 666</u> 28 288	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 016	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 972</u> 28 589	<u>37 385</u> 34 756	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 079</u> 26 581	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 603</u> 29 210	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 376</u> 26 873	<u>39 757</u> 29 531	<u>33 929</u> 29 531	<u>38 549</u> 35 902	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 079</u> 26 581	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 603</u> 29 210	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 376</u> 26 873	<u>39 757</u> 29 531	<u>33 929</u> 29 531	<u>38 549</u> 35 902	<u>39 757</u> 29 531

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 679</u> 27 172	<u>40 090</u> 29 859	<u>34 263</u> 29 859	<u>38 954</u> 36 301	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 477	<u>40 431</u> 30 195	<u>34 604</u> 30 195	<u>39 369</u> 36 709	<u>40 431</u> 30 195
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 631</u> 28 109	<u>41 137</u> 30 889	<u>35 309</u> 30 889	<u>40 226</u> 37 553	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 045</u> 26 260	<u>38 585</u> 28 857	<u>32 989</u> 28 857	<u>36 695</u> 33 766	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 022</u> 26 525	<u>39 369</u> 29 149	<u>33 541</u> 29 149	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 297</u> 26 796	<u>39 671</u> 29 446	<u>33 843</u> 29 446	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 864</u> 27 354	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 466</u> 30 060	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 27 642	<u>40 616</u> 30 376	<u>34 788</u> 30 376	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 022</u> 26 525	<u>39 369</u> 29 149	<u>33 541</u> 29 149	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 297</u> 26 796	<u>39 671</u> 29 446	<u>33 843</u> 29 446	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 578</u> 27 072	<u>39 979</u> 29 750	<u>34 151</u> 29 750	<u>37 439</u> 34 810	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 157</u> 27 642	<u>40 616</u> 30 376	<u>34 788</u> 30 376	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 456</u> 27 936	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 116</u> 30 699	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 297</u> 26 796	<u>39 671</u> 29 446	<u>33 843</u> 29 446	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 578</u> 27 072	<u>39 979</u> 29 750	<u>34 151</u> 29 750	<u>37 439</u> 34 810	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 864</u> 27 354	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 466</u> 30 060	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 456</u> 27 936	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 116</u> 30 699	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 28 237	<u>41 279</u> 31 029	<u>35 451</u> 31 029	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 456</u> 27 936	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 116</u> 30 699	<u>38 568</u> 35 921	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 28 237	<u>41 279</u> 31 029	<u>35 451</u> 31 029	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 073</u> 28 543	<u>41 622</u> 31 366	<u>35 794</u> 31 366	<u>39 362</u> 36 702	<u>41 622</u> 31 366

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 392</u> 28 857	<u>41 972</u> 31 711	<u>36 144</u> 31 711	<u>39 771</u> 37 105	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 050</u> 29 506	<u>42 696</u> 32 424	<u>36 868</u> 32 424	<u>40 618</u> 37 939	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 379</u> 27 573	<u>40 051</u> 30 300	<u>34 455</u> 30 300	<u>39 979</u> 36 998	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 370</u> 27 852	<u>40 849</u> 30 606	<u>35 022</u> 30 606	<u>40 042</u> 37 371	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 659</u> 28 136	<u>41 167</u> 30 918	<u>35 339</u> 30 918	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 254</u> 28 722	<u>41 821</u> 31 563	<u>35 993</u> 31 563	<u>41 228</u> 38 539	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 561</u> 29 024	<u>42 159</u> 31 895	<u>36 331</u> 31 895	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 370</u> 27 852	<u>40 849</u> 30 606	<u>35 022</u> 30 606	<u>40 042</u> 37 371	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 659</u> 28 136	<u>41 167</u> 30 918	<u>35 339</u> 30 918	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 953</u> 28 426	<u>41 491</u> 31 237	<u>35 663</u> 31 237	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 491</u> 31 237

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 561</u> 29 024	<u>42 159</u> 31 895	<u>36 331</u> 31 895	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 875</u> 29 333	<u>42 503</u> 32 234	<u>36 676</u> 32 234	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 659</u> 28 136	<u>41 167</u> 30 918	<u>35 339</u> 30 918	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 953</u> 28 426	<u>41 491</u> 31 237	<u>35 663</u> 31 237	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 254</u> 28 722	<u>41 821</u> 31 563	<u>35 993</u> 31 563	<u>41 228</u> 38 539	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 875</u> 29 333	<u>42 503</u> 32 234	<u>36 676</u> 32 234	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 195</u> 29 648	<u>42 856</u> 32 581	<u>37 028</u> 32 581	<u>42 491</u> 39 782	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 875</u> 29 333	<u>42 503</u> 32 234	<u>36 676</u> 32 234	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 195</u> 29 648	<u>42 856</u> 32 581	<u>37 028</u> 32 581	<u>42 491</u> 39 782	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 523</u> 29 971	<u>43 215</u> 32 935	<u>37 388</u> 32 935	<u>42 931</u> 40 215	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 857</u> 30 300	<u>43 583</u> 33 297	<u>37 755</u> 33 297	<u>43 380</u> 40 657	<u>43 583</u> 33 297

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 549</u> 30 981	<u>44 343</u> 34 045	<u>38 515</u> 34 045	<u>44 308</u> 41 570	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 046</u> 28 230	<u>40 784</u> 31 021	<u>35 188</u> 31 021	<u>41 723</u> 38 714	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 28 515	<u>41 590</u> 31 335	<u>35 762</u> 31 335	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 641</u> 29 103	<u>42 246</u> 31 981	<u>36 418</u> 31 981	<u>42 622</u> 39 911	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>42 585</u> 32 314	<u>36 757</u> 32 314	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 28 515	<u>41 590</u> 31 335	<u>35 762</u> 31 335	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 339</u> 28 806	<u>41 915</u> 31 655	<u>36 087</u> 31 655	<u>42 208</u> 39 504	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>42 585</u> 32 314	<u>36 757</u> 32 314	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 263</u> 29 715	<u>42 930</u> 32 654	<u>37 102</u> 32 654	<u>43 476</u> 40 751	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 263</u> 29 715	<u>42 930</u> 32 654	<u>37 102</u> 32 654	<u>43 476</u> 40 751	<u>42 930</u> 32 654

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 585</u> 30 031	<u>43 283</u> 33 002	<u>37 455</u> 33 002	<u>43 916</u> 41 185	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 248</u> 30 684	<u>44 012</u> 33 719	<u>38 184</u> 33 719	<u>44 826</u> 42 080	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 590</u> 31 021	<u>44 389</u> 34 089	<u>38 561</u> 34 089	<u>45 296</u> 42 542	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 046</u> 28 230	<u>40 784</u> 31 021	<u>35 188</u> 31 021	<u>41 723</u> 38 714	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 214</u> 29 378	<u>42 066</u> 32 284	<u>36 470</u> 32 284	<u>44 182</u> 41 134	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 223</u> 29 675	<u>42 885</u> 32 610	<u>37 058</u> 32 610	<u>44 287</u> 41 550	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 844</u> 30 287	<u>43 569</u> 33 282	<u>37 741</u> 33 282	<u>45 157</u> 42 406	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 165</u> 30 602	<u>43 921</u> 33 629	<u>38 093</u> 33 629	<u>45 606</u> 42 848	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 223</u> 29 675	<u>42 885</u> 32 610	<u>37 058</u> 32 610	<u>44 287</u> 41 550	<u>42 885</u> 32 610

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 530</u> 29 978	<u>43 223</u> 32 943	<u>37 396</u> 32 943	<u>44 718</u> 41 974	<u>43 223</u> 32 943
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 165</u> 30 602	<u>43 921</u> 33 629	<u>38 093</u> 33 629	<u>45 606</u> 42 848	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 492</u> 30 925	<u>44 280</u> 33 983	<u>38 453</u> 33 983	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 492</u> 30 925	<u>44 280</u> 33 983	<u>38 453</u> 33 983	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 826</u> 31 254	<u>44 648</u> 34 345	<u>38 820</u> 34 345	<u>46 532</u> 43 760	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 517</u> 31 933	<u>45 406</u> 35 091	<u>39 579</u> 35 091	<u>47 499</u> 44 711	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 873</u> 32 284	<u>45 798</u> 35 477	<u>39 970</u> 35 477	<u>47 998</u> 45 202	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 706</u> 30 847	<u>43 706</u> 33 898	<u>38 110</u> 33 898	<u>46 847</u> 43 757	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 730</u> 31 159	<u>44 542</u> 34 241	<u>38 714</u> 34 241	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 31 801	<u>45 259</u> 34 947	<u>39 431</u> 34 947	<u>47 905</u> 45 111	<u>45 259</u> 34 947

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 719</u> 32 133	<u>45 629</u> 35 311	<u>39 801</u> 35 311	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 730</u> 31 159	<u>44 542</u> 34 241	<u>38 714</u> 34 241	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 053</u> 31 477	<u>44 897</u> 34 590	<u>39 069</u> 34 590	<u>47 437</u> 44 650	<u>44 897</u> 34 590
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 719</u> 32 133	<u>45 629</u> 35 311	<u>39 801</u> 35 311	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 063</u> 32 471	<u>46 007</u> 35 682	<u>40 179</u> 35 682	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 063</u> 32 471	<u>46 007</u> 35 682	<u>40 179</u> 35 682	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 414</u> 32 816	<u>46 392</u> 36 062	<u>40 565</u> 36 062	<u>49 368</u> 46 550	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 139</u> 33 530	<u>47 189</u> 36 846	<u>41 361</u> 36 846	<u>50 396</u> 47 562	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 513</u> 33 898	<u>47 600</u> 37 251	<u>41 773</u> 37 251	<u>50 927</u> 48 085	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 273</u> 32 390	<u>45 428</u> 35 593	<u>39 832</u> 35 593	<u>50 143</u> 47 001	<u>45 428</u> 35 593

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 313</u> 32 717	<u>46 281</u> 35 953	<u>40 454</u> 35 953	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 998</u> 33 391	<u>47 035</u> 36 694	<u>41 207</u> 36 694	<u>51 303</u> 48 455	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 352</u> 33 739	<u>47 423</u> 37 076	<u>41 595</u> 37 076	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 313</u> 32 717	<u>46 281</u> 35 953	<u>40 454</u> 35 953	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 652</u> 33 051	<u>46 654</u> 36 319	<u>40 826</u> 36 319	<u>50 800</u> 47 960	<u>46 654</u> 36 319
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 352</u> 33 739	<u>47 423</u> 37 076	<u>41 595</u> 37 076	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 713</u> 34 094	<u>47 819</u> 37 466	<u>41 992</u> 37 466	<u>52 339</u> 49 475	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 713</u> 34 094	<u>47 819</u> 37 466	<u>41 992</u> 37 466	<u>52 339</u> 49 475	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 081</u> 34 457	<u>48 224</u> 37 865	<u>42 397</u> 37 865	<u>52 874</u> 50 001	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 842</u> 35 206	<u>49 061</u> 38 688	<u>43 233</u> 38 688	<u>53 978</u> 51 088	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 235</u> 35 593	<u>49 493</u> 39 113	<u>43 665</u> 39 113	<u>54 549</u> 51 650	<u>49 493</u> 39 113

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 919</u> 34 009	<u>47 237</u> 37 373	<u>41 640</u> 37 373	<u>52 530</u> 49 351	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 975</u> 34 353	<u>48 108</u> 37 750	<u>42 280</u> 37 750	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 695</u> 35 061	<u>48 899</u> 38 529	<u>43 071</u> 38 529	<u>53 764</u> 50 877	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 066</u> 35 426	<u>49 306</u> 38 930	<u>43 479</u> 38 930	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 975</u> 34 353	<u>48 108</u> 37 750	<u>42 280</u> 37 750	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 331</u> 34 703	<u>48 499</u> 38 135	<u>42 671</u> 38 135	<u>53 237</u> 50 358	<u>48 499</u> 38 135
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 066</u> 35 426	<u>49 306</u> 38 930	<u>43 479</u> 38 930	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 445</u> 35 799	<u>49 723</u> 39 340	<u>43 895</u> 39 340	<u>54 852</u> 51 949	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 445</u> 35 799	<u>49 723</u> 39 340	<u>43 895</u> 39 340	<u>54 852</u> 51 949	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 831</u> 36 180	<u>50 148</u> 39 758	<u>44 320</u> 39 758	<u>55 414</u> 52 501	<u>50 148</u> 39 758

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 631</u> 36 966	<u>51 026</u> 40 622	<u>45 198</u> 40 622	<u>56 573</u> 53 643	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 043</u> 37 373	<u>51 480</u> 41 069	<u>45 652</u> 41 069	<u>57 172</u> 54 232	<u>51 480</u> 41 069

						-			
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 482</u> 21 866	<u>33 252</u> 23 608	<u>35 248</u> 25 573	<u>24 996</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>32 592</u> 22 959	<u>34 293</u> 24 633	<u>36 547</u> 26 852	<u>26 106</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>35 411</u> 25 733	<u>37 911</u> 28 194	<u>27 273</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107

						-			
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 163</u> 25 993	<u>38 688</u> 28 479	<u>27 764</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>36 432</u> 26 259	<u>38 984</u> 28 770	<u>28 016</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 707</u> 26 529	<u>39 285</u> 29 066	<u>28 274</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>37 275</u> 27 088	<u>39 907</u> 29 678	<u>28 806</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>37 568</u> 27 376	<u>40 227</u> 29 994	<u>29 080</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>36 432</u> 26 259	<u>38 984</u> 28 770	<u>28 016</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 707</u> 26 529	<u>39 285</u> 29 066	<u>28 274</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 988</u> 26 806	<u>39 592</u> 29 369	<u>28 537</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>37 568</u> 27 376	<u>40 227</u> 29 994	<u>29 080</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 867</u> 27 670	<u>40 555</u> 30 316	<u>29 360</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 707</u> 26 529	<u>39 285</u> 29 066	<u>28 274</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853

						-			
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 988</u> 26 806	<u>39 592</u> 29 369	<u>28 537</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>37 275</u> 27 088	<u>39 907</u> 29 678	<u>28 806</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 867</u> 27 670	<u>40 555</u> 30 316	<u>29 360</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>38 172</u> 27 971	<u>40 890</u> 30 646	<u>29 646</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 988</u> 26 806	<u>39 592</u> 29 369	<u>28 537</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>37 275</u> 27 088	<u>39 907</u> 29 678	<u>28 806</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>37 568</u> 27 376	<u>40 227</u> 29 994	<u>29 080</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>38 172</u> 27 971	<u>40 890</u> 30 646	<u>29 646</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>38 485</u> 28 279	<u>41 232</u> 30 983	<u>29 939</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 666</u> 25 000	<u>36 718</u> 27 020	<u>39 161</u> 29 424	<u>28 180</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000

						-			
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>37 483</u> 27 293	<u>39 951</u> 29 722	<u>28 680</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>37 766</u> 27 571	<u>40 259</u> 30 025	<u>28 942</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>38 055</u> 27 856	<u>40 573</u> 30 334	<u>29 209</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 222</u> 30 973	<u>29 760</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>38 958</u> 28 745	<u>41 557</u> 31 303	<u>30 045</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>37 766</u> 27 571	<u>40 259</u> 30 025	<u>28 942</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>38 055</u> 27 856	<u>40 573</u> 30 334	<u>29 209</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>38 350</u> 28 146	<u>40 894</u> 30 650	<u>29 482</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>38 958</u> 28 745	<u>41 557</u> 31 303	<u>30 045</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>39 272</u> 29 054	<u>41 899</u> 31 639	<u>30 335</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>38 055</u> 27 856	<u>40 573</u> 30 334	<u>29 209</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

						-			
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>38 350</u> 28 146	<u>40 894</u> 30 650	<u>29 482</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 222</u> 30 973	<u>29 760</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>39 272</u> 29 054	<u>41 899</u> 31 639	<u>30 335</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>39 593</u> 29 370	<u>42 248</u> 31 983	<u>30 632</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>38 350</u> 28 146	<u>40 894</u> 30 650	<u>29 482</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 222</u> 30 973	<u>29 760</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>38 958</u> 28 745	<u>41 557</u> 31 303	<u>30 045</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>39 593</u> 29 370	<u>42 248</u> 31 983	<u>30 632</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>39 921</u> 29 692	<u>42 605</u> 32 335	<u>30 936</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 666</u> 25 000	<u>36 718</u> 27 020	<u>39 161</u> 29 424	<u>28 180</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000

						-			
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>37 483</u> 27 293	<u>39 951</u> 29 722	<u>28 680</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>37 766</u> 27 571	<u>40 259</u> 30 025	<u>28 942</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>38 055</u> 27 856	<u>40 573</u> 30 334	<u>29 209</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 222</u> 30 973	<u>29 760</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>38 958</u> 28 745	<u>41 557</u> 31 303	<u>30 045</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>37 766</u> 27 571	<u>40 259</u> 30 025	<u>28 942</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>38 055</u> 27 856	<u>40 573</u> 30 334	<u>29 209</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>38 350</u> 28 146	<u>40 894</u> 30 650	<u>29 482</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>38 958</u> 28 745	<u>41 557</u> 31 303	<u>30 045</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>39 272</u> 29 054	<u>41 899</u> 31 639	<u>30 335</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>38 055</u> 27 856	<u>40 573</u> 30 334	<u>29 209</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

						-			
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>38 350</u> 28 146	<u>40 894</u> 30 650	<u>29 482</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 222</u> 30 973	<u>29 760</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>39 272</u> 29 054	<u>41 899</u> 31 639	<u>30 335</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>39 593</u> 29 370	<u>42 248</u> 31 983	<u>30 632</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>38 350</u> 28 146	<u>40 894</u> 30 650	<u>29 482</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 222</u> 30 973	<u>29 760</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>38 958</u> 28 745	<u>41 557</u> 31 303	<u>30 045</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>39 593</u> 29 370	<u>42 248</u> 31 983	<u>30 632</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>39 921</u> 29 692	<u>42 605</u> 32 335	<u>30 936</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 299</u> 26 607	<u>37 860</u> 28 144	<u>37 201</u> 27 495	<u>29 813</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607

						-			
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 876	<u>38 636</u> 28 428	<u>37 971</u> 27 773	<u>30 330</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 338</u> 27 150	<u>38 931</u> 28 718	<u>38 259</u> 28 056	<u>30 608</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 430	<u>39 232</u> 29 014	<u>38 553</u> 28 346	<u>30 893</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 008	<u>39 852</u> 29 625	<u>39 159</u> 28 942	<u>31 479</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 512</u> 28 305	<u>40 173</u> 29 940	<u>39 472</u> 29 250	<u>31 782</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 338</u> 27 150	<u>38 931</u> 28 718	<u>38 259</u> 28 056	<u>30 608</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 430	<u>39 232</u> 29 014	<u>38 553</u> 28 346	<u>30 893</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 913</u> 27 716	<u>39 539</u> 29 316	<u>38 853</u> 28 641	<u>31 183</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 512</u> 28 305	<u>40 173</u> 29 940	<u>39 472</u> 29 250	<u>31 782</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 821</u> 28 610	<u>40 500</u> 30 262	<u>39 791</u> 29 565	<u>32 091</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 430	<u>39 232</u> 29 014	<u>38 553</u> 28 346	<u>30 893</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430

						-			
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 913</u> 27 716	<u>39 539</u> 29 316	<u>38 853</u> 28 641	<u>31 183</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 008	<u>39 852</u> 29 625	<u>39 159</u> 28 942	<u>31 479</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 821</u> 28 610	<u>40 500</u> 30 262	<u>39 791</u> 29 565	<u>32 091</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>40 834</u> 30 591	<u>40 118</u> 29 886	<u>32 407</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 913</u> 27 716	<u>39 539</u> 29 316	<u>38 853</u> 28 641	<u>31 183</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 008	<u>39 852</u> 29 625	<u>39 159</u> 28 942	<u>31 479</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 512</u> 28 305	<u>40 173</u> 29 940	<u>39 472</u> 29 250	<u>31 782</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>40 834</u> 30 591	<u>40 118</u> 29 886	<u>32 407</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 460</u> 29 239	<u>41 175</u> 30 927	<u>40 452</u> 30 215	<u>32 730</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>40 834</u> 30 591	<u>40 118</u> 29 886	<u>32 407</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 460</u> 29 239	<u>41 175</u> 30 927	<u>40 452</u> 30 215	<u>32 730</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239

						-			
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 790</u> 29 563	<u>41 525</u> 31 271	<u>40 793</u> 30 550	<u>33 060</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 128</u> 29 896	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 141</u> 30 894	<u>33 398</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 826</u> 30 583	<u>42 620</u> 32 349	<u>41 863</u> 31 604	<u>34 096</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>40 102</u> 30 351	<u>38 137</u> 28 417	<u>31 808</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 901</u> 30 657	<u>38 916</u> 28 704	<u>32 345</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>41 219</u> 30 970	<u>39 214</u> 28 996	<u>32 645</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 875</u> 31 615	<u>39 828</u> 29 601	<u>33 262</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>42 213</u> 31 948	<u>40 144</u> 29 912	<u>33 580</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 901</u> 30 657	<u>38 916</u> 28 704	<u>32 345</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>41 219</u> 30 970	<u>39 214</u> 28 996	<u>32 645</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155

						-			
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>41 544</u> 31 289	<u>39 518</u> 29 295	<u>32 950</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>42 213</u> 31 948	<u>40 144</u> 29 912	<u>33 580</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>42 558</u> 32 288	<u>40 468</u> 30 230	<u>33 905</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>41 219</u> 30 970	<u>39 214</u> 28 996	<u>32 645</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>41 544</u> 31 289	<u>39 518</u> 29 295	<u>32 950</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 875</u> 31 615	<u>39 828</u> 29 601	<u>33 262</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>42 558</u> 32 288	<u>40 468</u> 30 230	<u>33 905</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>42 911</u> 32 635	<u>40 798</u> 30 555	<u>34 237</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>42 558</u> 32 288	<u>40 468</u> 30 230	<u>33 905</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>42 911</u> 32 635	<u>40 798</u> 30 555	<u>34 237</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>43 271</u> 32 990	<u>41 135</u> 30 888	<u>34 576</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056

						-			
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>43 640</u> 33 352	<u>41 480</u> 31 227	<u>34 923</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 370</u> 32 103	<u>44 401</u> 34 102	<u>42 193</u> 31 929	<u>35 640</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 746</u> 30 000	<u>41 346</u> 31 575	<u>40 901</u> 31 137	<u>33 260</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>42 158</u> 31 894	<u>41 708</u> 31 451	<u>33 811</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>42 489</u> 32 219	<u>42 034</u> 31 772	<u>34 126</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>43 170</u> 32 891	<u>42 706</u> 32 434	<u>34 774</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>43 522</u> 33 237	<u>43 053</u> 32 775	<u>35 108</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>42 158</u> 31 894	<u>41 708</u> 31 451	<u>33 811</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>42 489</u> 32 219	<u>42 034</u> 31 772	<u>34 126</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 826</u> 32 552	<u>42 367</u> 32 100	<u>34 446</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928

						-			
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>43 522</u> 33 237	<u>43 053</u> 32 775	<u>35 108</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 881</u> 33 590	<u>43 408</u> 33 124	<u>35 449</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>42 489</u> 32 219	<u>42 034</u> 31 772	<u>34 126</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 826</u> 32 552	<u>42 367</u> 32 100	<u>34 446</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>43 170</u> 32 891	<u>42 706</u> 32 434	<u>34 774</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 881</u> 33 590	<u>43 408</u> 33 124	<u>35 449</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>44 248</u> 33 952	<u>43 769</u> 33 480	<u>35 798</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 881</u> 33 590	<u>43 408</u> 33 124	<u>35 449</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>44 248</u> 33 952	<u>43 769</u> 33 480	<u>35 798</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 884</u> 32 609	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 139</u> 33 844	<u>36 154</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>45 007</u> 34 698	<u>44 517</u> 34 216	<u>36 518</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967

						-			
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 001</u> 33 708	<u>45 799</u> 35 478	<u>45 298</u> 34 985	<u>37 271</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 472</u> 30 714	<u>42 202</u> 32 417	<u>42 368</u> 32 581	<u>33 985</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 275</u> 31 025	<u>43 022</u> 32 744	<u>43 190</u> 32 910	<u>34 545</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970

						-			
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 472</u> 30 714	<u>42 202</u> 32 417	<u>42 368</u> 32 581	<u>33 985</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 275</u> 31 025	<u>43 022</u> 32 744	<u>43 190</u> 32 910	<u>34 545</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>41 924</u> 31 664	<u>43 708</u> 33 420	<u>43 879</u> 33 588	<u>35 194</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>44 062</u> 33 768	<u>44 235</u> 33 938	<u>35 530</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 275</u> 31 025	<u>43 022</u> 32 744	<u>43 190</u> 32 910	<u>34 545</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 596</u> 31 341	<u>43 361</u> 33 079	<u>43 531</u> 33 246	<u>34 866</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>44 062</u> 33 768	<u>44 235</u> 33 938	<u>35 530</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994

						-			
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 602</u> 32 331	<u>44 423</u> 34 123	<u>44 598</u> 34 296	<u>35 872</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 602</u> 32 331	<u>44 423</u> 34 123	<u>44 598</u> 34 296	<u>35 872</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 951</u> 32 675	<u>44 792</u> 34 486	<u>44 969</u> 34 660	<u>36 221</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 673</u> 33 385	<u>45 553</u> 35 236	<u>45 734</u> 35 414	<u>36 943</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>44 046</u> 33 752	<u>45 947</u> 35 623	<u>46 130</u> 35 803	<u>37 316</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 742</u> 31 964	<u>43 314</u> 33 512	<u>44 438</u> 34 618	<u>35 255</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 557</u> 32 287	<u>44 146</u> 33 851	<u>45 281</u> 34 967	<u>35 827</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 234</u> 32 953	<u>44 855</u> 34 549	<u>46 013</u> 35 688	<u>36 504</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 582</u> 33 296	<u>45 221</u> 34 908	<u>46 391</u> 36 060	<u>36 852</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 557</u> 32 287	<u>44 146</u> 33 851	<u>45 281</u> 34 967	<u>35 827</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287

						-			
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 892</u> 32 617	<u>44 497</u> 34 196	<u>45 643</u> 35 324	<u>36 162</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 582</u> 33 296	<u>45 221</u> 34 908	<u>46 391</u> 36 060	<u>36 852</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 939</u> 33 647	<u>45 594</u> 35 276	<u>46 776</u> 36 440	<u>37 209</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 939</u> 33 647	<u>45 594</u> 35 276	<u>46 776</u> 36 440	<u>37 209</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 302</u> 34 005	<u>45 975</u> 35 651	<u>47 170</u> 36 827	<u>37 572</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 053</u> 34 744	<u>46 763</u> 36 426	<u>47 984</u> 37 628	<u>38 323</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 441</u> 35 126	<u>47 169</u> 36 826	<u>48 404</u> 38 042	<u>38 711</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 365</u> 33 563	<u>44 838</u> 35 012	<u>46 681</u> 36 825	<u>36 879</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 198</u> 33 902	<u>45 685</u> 35 366	<u>47 546</u> 37 197	<u>37 468</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 908</u> 34 601	<u>46 426</u> 36 095	<u>48 325</u> 37 964	<u>38 178</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601

						-			
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 274</u> 34 961	<u>46 808</u> 36 471	<u>48 727</u> 38 360	<u>38 544</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 198</u> 33 902	<u>45 685</u> 35 366	<u>47 546</u> 37 197	<u>37 468</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 549</u> 34 247	<u>46 052</u> 35 727	<u>47 932</u> 37 577	<u>37 819</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 274</u> 34 961	<u>46 808</u> 36 471	<u>48 727</u> 38 360	<u>38 544</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 648</u> 35 329	<u>47 198</u> 36 855	<u>49 137</u> 38 764	<u>38 918</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 648</u> 35 329	<u>47 198</u> 36 855	<u>49 137</u> 38 764	<u>38 918</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 030</u> 35 705	<u>47 597</u> 37 247	<u>49 556</u> 39 176	<u>39 300</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 818</u> 36 481	<u>48 419</u> 38 057	<u>50 422</u> 40 028	<u>40 088</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 226</u> 36 882	<u>48 844</u> 38 475	<u>50 869</u> 40 468	<u>40 496</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 070</u> 35 241	<u>46 432</u> 36 581	<u>49 454</u> 39 555	<u>38 584</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241

						-			
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>47 295</u> 36 950	<u>50 348</u> 39 955	<u>39 190</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 665</u> 36 331	<u>48 069</u> 37 712	<u>51 185</u> 40 779	<u>39 935</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 050</u> 36 709	<u>48 468</u> 38 105	<u>51 616</u> 41 204	<u>40 320</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>47 295</u> 36 950	<u>50 348</u> 39 955	<u>39 190</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 289</u> 35 960	<u>47 678</u> 37 327	<u>50 762</u> 40 363	<u>39 559</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 050</u> 36 709	<u>48 468</u> 38 105	<u>51 616</u> 41 204	<u>40 320</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 443</u> 37 095	<u>48 876</u> 38 506	<u>52 057</u> 41 637	<u>40 713</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 443</u> 37 095	<u>48 876</u> 38 506	<u>52 057</u> 41 637	<u>40 713</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 843</u> 37 490	<u>49 292</u> 38 916	<u>52 507</u> 42 080	<u>41 113</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 672</u> 38 305	<u>50 151</u> 39 762	<u>53 436</u> 42 995	<u>41 942</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 099</u> 38 726	<u>50 595</u> 40 199	<u>53 917</u> 43 467	<u>42 369</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726

						-			
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 861</u> 37 003	<u>48 098</u> 38 220	<u>51 464</u> 41 533	<u>40 374</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 376	<u>48 977</u> 38 606	<u>52 378</u> 41 953	<u>40 998</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 511</u> 38 147	<u>49 786</u> 39 402	<u>53 256</u> 42 818	<u>41 781</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 915</u> 38 544	<u>50 203</u> 39 813	<u>53 710</u> 43 264	<u>42 185</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 376	<u>48 977</u> 38 606	<u>52 378</u> 41 953	<u>40 998</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 116</u> 37 758	<u>49 378</u> 39 000	<u>52 812</u> 42 381	<u>41 386</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 915</u> 38 544	<u>50 203</u> 39 813	<u>53 710</u> 43 264	<u>42 185</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 327</u> 38 950	<u>50 629</u> 40 232	<u>54 172</u> 43 719	<u>42 597</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 327</u> 38 950	<u>50 629</u> 40 232	<u>54 172</u> 43 719	<u>42 597</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 748</u> 39 365	<u>51 064</u> 40 660	<u>54 645</u> 44 184	<u>43 018</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365

						-			
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 617</u> 40 220	<u>51 962</u> 41 544	<u>55 621</u> 45 145	<u>43 887</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 066</u> 40 662	<u>52 426</u> 42 000	<u>56 125</u> 45 641	<u>44 336</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 704</u> 22 085	<u>33 504</u> 23 857	<u>35 508</u> 25 829	<u>25 218</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 826</u> 23 189	<u>34 557</u> 24 893	<u>36 820</u> 27 120	<u>26 340</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>35 686</u> 26 005	<u>38 198</u> 28 476	<u>27 518</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>36 441</u> 26 267	<u>38 978</u> 28 764	<u>28 011</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 713</u> 26 535	<u>39 276</u> 29 057	<u>28 266</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 991</u> 26 809	<u>39 580</u> 29 357	<u>28 526</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101

						-			
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>37 565</u> 27 373	<u>40 208</u> 29 975	<u>29 063</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 861</u> 27 664	<u>40 532</u> 30 294	<u>29 340</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 713</u> 26 535	<u>39 276</u> 29 057	<u>28 266</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 991</u> 26 809	<u>39 580</u> 29 357	<u>28 526</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>37 275</u> 27 088	<u>39 891</u> 29 663	<u>28 792</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 861</u> 27 664	<u>40 532</u> 30 294	<u>29 340</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>38 163</u> 27 962	<u>40 863</u> 30 620	<u>29 623</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 991</u> 26 809	<u>39 580</u> 29 357	<u>28 526</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>37 275</u> 27 088	<u>39 891</u> 29 663	<u>28 792</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>37 565</u> 27 373	<u>40 208</u> 29 975	<u>29 063</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>38 163</u> 27 962	<u>40 863</u> 30 620	<u>29 623</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181

						-			
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>38 472</u> 28 266	<u>41 201</u> 30 952	<u>29 913</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>37 275</u> 27 088	<u>39 891</u> 29 663	<u>28 792</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>37 565</u> 27 373	<u>40 208</u> 29 975	<u>29 063</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 861</u> 27 664	<u>40 532</u> 30 294	<u>29 340</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>38 472</u> 28 266	<u>41 201</u> 30 952	<u>29 913</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 787</u> 28 576	<u>41 547</u> 31 292	<u>30 208</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>34 920</u> 25 250	<u>37 008</u> 27 305	<u>39 460</u> 29 719	<u>28 434</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>37 775</u> 27 581	<u>40 253</u> 30 019	<u>28 937</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>38 061</u> 27 862	<u>40 564</u> 30 325	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 353</u> 28 149	<u>40 882</u> 30 638	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

						-			
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>38 955</u> 28 742	<u>41 537</u> 31 283	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>39 266</u> 29 048	<u>41 875</u> 31 616	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>38 061</u> 27 862	<u>40 564</u> 30 325	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 353</u> 28 149	<u>40 882</u> 30 638	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 206</u> 30 957	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>39 266</u> 29 048	<u>41 875</u> 31 616	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>39 583</u> 29 360	<u>42 220</u> 31 956	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 353</u> 28 149	<u>40 882</u> 30 638	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 206</u> 30 957	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>38 955</u> 28 742	<u>41 537</u> 31 283	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>39 583</u> 29 360	<u>42 220</u> 31 956	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151

						-			
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>39 908</u> 29 679	<u>42 573</u> 32 303	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 206</u> 30 957	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>38 955</u> 28 742	<u>41 537</u> 31 283	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>39 266</u> 29 048	<u>41 875</u> 31 616	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>39 908</u> 29 679	<u>42 573</u> 32 303	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>40 239</u> 30 005	<u>42 934</u> 32 658	<u>31 215</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 920</u> 25 250	<u>37 008</u> 27 305	<u>39 460</u> 29 719	<u>28 434</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>37 775</u> 27 581	<u>40 253</u> 30 019	<u>28 937</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>38 061</u> 27 862	<u>40 564</u> 30 325	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 353</u> 28 149	<u>40 882</u> 30 638	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

						-			
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>38 955</u> 28 742	<u>41 537</u> 31 283	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>39 266</u> 29 048	<u>41 875</u> 31 616	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>38 061</u> 27 862	<u>40 564</u> 30 325	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 353</u> 28 149	<u>40 882</u> 30 638	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 206</u> 30 957	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>39 266</u> 29 048	<u>41 875</u> 31 616	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>39 583</u> 29 360	<u>42 220</u> 31 956	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>38 353</u> 28 149	<u>40 882</u> 30 638	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 206</u> 30 957	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>38 955</u> 28 742	<u>41 537</u> 31 283	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>39 583</u> 29 360	<u>42 220</u> 31 956	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151

						-			
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>39 908</u> 29 679	<u>42 573</u> 32 303	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>38 651</u> 28 442	<u>41 206</u> 30 957	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>38 955</u> 28 742	<u>41 537</u> 31 283	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>39 266</u> 29 048	<u>41 875</u> 31 616	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>39 908</u> 29 679	<u>42 573</u> 32 303	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>40 239</u> 30 005	<u>42 934</u> 32 658	<u>31 215</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 569</u> 26 873	<u>38 161</u> 28 440	<u>37 480</u> 27 770	<u>30 083</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 333</u> 27 145	<u>38 940</u> 28 727	<u>38 253</u> 28 051	<u>30 603</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>39 238</u> 29 020	<u>38 544</u> 28 337	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>39 542</u> 29 319	<u>38 841</u> 28 629	<u>31 171</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704

						-			
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 169</u> 29 937	<u>39 453</u> 29 232	<u>31 764</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>40 493</u> 30 255	<u>39 769</u> 29 543	<u>32 070</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>39 238</u> 29 020	<u>38 544</u> 28 337	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>39 542</u> 29 319	<u>38 841</u> 28 629	<u>31 171</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 852</u> 29 625	<u>39 144</u> 28 927	<u>31 464</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>40 493</u> 30 255	<u>39 769</u> 29 543	<u>32 070</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>40 823</u> 30 580	<u>40 092</u> 29 860	<u>32 382</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>39 542</u> 29 319	<u>38 841</u> 28 629	<u>31 171</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 852</u> 29 625	<u>39 144</u> 28 927	<u>31 464</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 169</u> 29 937	<u>39 453</u> 29 232	<u>31 764</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>40 823</u> 30 580	<u>40 092</u> 29 860	<u>32 382</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896

						-			
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 161</u> 30 913	<u>40 422</u> 30 185	<u>32 701</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 852</u> 29 625	<u>39 144</u> 28 927	<u>31 464</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 169</u> 29 937	<u>39 453</u> 29 232	<u>31 764</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>40 493</u> 30 255	<u>39 769</u> 29 543	<u>32 070</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 161</u> 30 913	<u>40 422</u> 30 185	<u>32 701</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>41 506</u> 31 253	<u>40 759</u> 30 517	<u>33 027</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 161</u> 30 913	<u>40 422</u> 30 185	<u>32 701</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>41 506</u> 31 253	<u>40 759</u> 30 517	<u>33 027</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 090</u> 29 859	<u>41 859</u> 31 600	<u>41 103</u> 30 856	<u>33 360</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 431</u> 30 195	<u>42 220</u> 31 955	<u>41 455</u> 31 202	<u>33 701</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 137</u> 30 889	<u>42 966</u> 32 689	<u>42 184</u> 31 920	<u>34 407</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889

						-			
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>40 427</u> 30 670	<u>38 426</u> 28 701	<u>32 099</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>41 229</u> 30 980	<u>39 208</u> 28 991	<u>32 639</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>41 551</u> 31 296	<u>39 509</u> 29 286	<u>32 941</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>42 213</u> 31 948	<u>40 129</u> 29 897	<u>33 564</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>42 555</u> 32 285	<u>40 448</u> 30 211	<u>33 886</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>41 229</u> 30 980	<u>39 208</u> 28 991	<u>32 639</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>41 551</u> 31 296	<u>39 509</u> 29 286	<u>32 941</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 878</u> 31 619	<u>39 815</u> 29 588	<u>33 249</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>42 555</u> 32 285	<u>40 448</u> 30 211	<u>33 886</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 904</u> 32 628	<u>40 775</u> 30 533	<u>34 214</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699

						-			
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>41 551</u> 31 296	<u>39 509</u> 29 286	<u>32 941</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 878</u> 31 619	<u>39 815</u> 29 588	<u>33 249</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>42 213</u> 31 948	<u>40 129</u> 29 897	<u>33 564</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 904</u> 32 628	<u>40 775</u> 30 533	<u>34 214</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>43 260</u> 32 979	<u>41 108</u> 30 861	<u>34 549</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 904</u> 32 628	<u>40 775</u> 30 533	<u>34 214</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>43 260</u> 32 979	<u>41 108</u> 30 861	<u>34 549</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>43 624</u> 33 337	<u>41 449</u> 31 196	<u>34 892</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>43 996</u> 33 704	<u>41 797</u> 31 539	<u>35 242</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>44 766</u> 34 461	<u>42 518</u> 32 248	<u>35 966</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

						-			
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 051</u> 30 300	<u>41 684</u> 31 907	<u>41 217</u> 31 448	<u>33 565</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>42 499</u> 32 230	<u>42 027</u> 31 766	<u>34 119</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 833</u> 32 559	<u>42 357</u> 32 090	<u>34 437</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>43 522</u> 33 237	<u>43 036</u> 32 758	<u>35 091</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 878</u> 33 587	<u>43 386</u> 33 103	<u>35 429</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>42 499</u> 32 230	<u>42 027</u> 31 766	<u>34 119</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 833</u> 32 559	<u>42 357</u> 32 090	<u>34 437</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>43 174</u> 32 894	<u>42 693</u> 32 421	<u>34 761</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 878</u> 33 587	<u>43 386</u> 33 103	<u>35 429</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>44 241</u> 33 944	<u>43 744</u> 33 455	<u>35 773</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 833</u> 32 559	<u>42 357</u> 32 090	<u>34 437</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918

						-			
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>43 174</u> 32 894	<u>42 693</u> 32 421	<u>34 761</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>43 522</u> 33 237	<u>43 036</u> 32 758	<u>35 091</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>44 241</u> 33 944	<u>43 744</u> 33 455	<u>35 773</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>44 612</u> 34 309	<u>44 110</u> 33 815	<u>36 126</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>44 241</u> 33 944	<u>43 744</u> 33 455	<u>35 773</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>44 612</u> 34 309	<u>44 110</u> 33 815	<u>36 126</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 483</u> 34 183	<u>36 485</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 583</u> 33 297	<u>45 378</u> 35 063	<u>44 865</u> 34 558	<u>36 853</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 343</u> 34 045	<u>46 178</u> 35 851	<u>45 654</u> 35 335	<u>37 613</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 784</u> 31 021	<u>42 548</u> 32 758	<u>42 699</u> 32 907	<u>34 298</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021

						-			
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>43 372</u> 33 089	<u>43 524</u> 33 239	<u>34 860</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>44 065</u> 33 771	<u>44 221</u> 33 924	<u>35 516</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>44 423</u> 34 123	<u>44 580</u> 34 278	<u>35 855</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>43 372</u> 33 089	<u>43 524</u> 33 239	<u>34 860</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 915</u> 31 655	<u>43 715</u> 33 427	<u>43 869</u> 33 578	<u>35 185</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>44 423</u> 34 123	<u>44 580</u> 34 278	<u>35 855</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 788</u> 34 482	<u>44 946</u> 34 639	<u>36 200</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 788</u> 34 482	<u>44 946</u> 34 639	<u>36 200</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 283</u> 33 002	<u>45 160</u> 34 849	<u>45 321</u> 35 007	<u>36 553</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 33 719	<u>45 930</u> 35 607	<u>46 094</u> 35 768	<u>37 282</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 34 089	<u>46 328</u> 35 998	<u>46 493</u> 36 161	<u>37 659</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089

						-			
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 784</u> 31 021	<u>42 548</u> 32 758	<u>42 699</u> 32 907	<u>34 298</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 066</u> 32 284	<u>43 672</u> 33 865	<u>44 789</u> 34 964	<u>35 580</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>44 508</u> 34 207	<u>45 636</u> 35 317	<u>36 155</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 569</u> 33 282	<u>45 224</u> 34 912	<u>46 376</u> 36 045	<u>36 839</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>45 594</u> 35 276	<u>46 757</u> 36 421	<u>37 191</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>44 508</u> 34 207	<u>45 636</u> 35 317	<u>36 155</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 223</u> 32 943	<u>44 862</u> 34 556	<u>46 002</u> 35 678	<u>36 493</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>45 594</u> 35 276	<u>46 757</u> 36 421	<u>37 191</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>45 971</u> 35 647	<u>47 147</u> 36 804	<u>37 550</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983

						-			
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>45 971</u> 35 647	<u>47 147</u> 36 804	<u>37 550</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 648</u> 34 345	<u>46 356</u> 36 026	<u>47 544</u> 37 196	<u>37 918</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 406</u> 35 091	<u>47 152</u> 36 809	<u>48 366</u> 38 004	<u>38 676</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 798</u> 35 477	<u>47 563</u> 37 214	<u>48 790</u> 38 422	<u>39 068</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 706</u> 33 898	<u>45 213</u> 35 381	<u>47 055</u> 37 194	<u>37 220</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>46 064</u> 35 738	<u>47 924</u> 37 569	<u>37 812</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 259</u> 34 947	<u>46 812</u> 36 475	<u>48 711</u> 38 344	<u>38 529</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>47 198</u> 36 855	<u>49 117</u> 38 743	<u>38 899</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>46 064</u> 35 738	<u>47 924</u> 37 569	<u>37 812</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 897</u> 34 590	<u>46 434</u> 36 103	<u>48 314</u> 37 953	<u>38 167</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590

						-			
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>47 198</u> 36 855	<u>49 117</u> 38 743	<u>38 899</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>47 592</u> 37 243	<u>49 531</u> 39 151	<u>39 277</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>47 592</u> 37 243	<u>49 531</u> 39 151	<u>39 277</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 392</u> 36 062	<u>47 995</u> 37 639	<u>49 955</u> 39 568	<u>39 662</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 189</u> 36 846	<u>48 826</u> 38 457	<u>50 828</u> 40 428	<u>40 459</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 600</u> 37 251	<u>49 256</u> 38 880	<u>51 280</u> 40 872	<u>40 870</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>45 428</u> 35 593	<u>46 823</u> 36 965	<u>49 856</u> 39 951	<u>38 942</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>47 690</u> 37 339	<u>50 754</u> 40 354	<u>39 551</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 035</u> 36 694	<u>48 472</u> 38 109	<u>51 599</u> 41 187	<u>40 305</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>48 875</u> 38 506	<u>52 035</u> 41 616	<u>40 693</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076

						-			
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>47 690</u> 37 339	<u>50 754</u> 40 354	<u>39 551</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 654</u> 36 319	<u>48 077</u> 37 720	<u>51 172</u> 40 766	<u>39 924</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>48 875</u> 38 506	<u>52 035</u> 41 616	<u>40 693</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>49 287</u> 38 911	<u>52 480</u> 42 054	<u>41 089</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>49 287</u> 38 911	<u>52 480</u> 42 054	<u>41 089</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 224</u> 37 865	<u>49 708</u> 39 325	<u>52 935</u> 42 501	<u>41 494</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 061</u> 38 688	<u>50 576</u> 40 180	<u>53 873</u> 43 425	<u>42 331</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 493</u> 39 113	<u>51 025</u> 40 621	<u>54 358</u> 43 902	<u>42 763</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 237</u> 37 373	<u>48 506</u> 38 622	<u>51 886</u> 41 948	<u>40 750</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>49 390</u> 39 012	<u>52 804</u> 42 372	<u>41 378</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750

						-			
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 899</u> 38 529	<u>50 207</u> 39 817	<u>53 691</u> 43 246	<u>42 169</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>50 629</u> 40 231	<u>54 149</u> 43 696	<u>42 576</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>49 390</u> 39 012	<u>52 804</u> 42 372	<u>41 378</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 499</u> 38 135	<u>49 794</u> 39 410	<u>53 243</u> 42 805	<u>41 769</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>50 629</u> 40 231	<u>54 149</u> 43 696	<u>42 576</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>51 059</u> 40 655	<u>54 616</u> 44 156	<u>42 993</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>51 059</u> 40 655	<u>54 616</u> 44 156	<u>42 993</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 148</u> 39 758	<u>51 498</u> 41 087	<u>55 094</u> 44 626	<u>43 418</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 026</u> 40 622	<u>52 406</u> 41 980	<u>56 079</u> 45 596	<u>44 296</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 480</u> 41 069	<u>52 874</u> 42 442	<u>56 588</u> 46 097	<u>44 750</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 482</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866	<u>34 780</u> 25 113
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>32 592</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959	<u>36 056</u> 26 368
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>37 396</u> 27 687
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>38 167</u> 27 966
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>38 457</u> 28 252
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 679</u> 29 454

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>38 457</u> 28 252
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>40 001</u> 29 771
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>40 001</u> 29 771
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>40 329</u> 30 094
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>39 055</u> 28 840

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>40 329</u> 30 094
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>40 665</u> 30 425
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000	<u>38 623</u> 28 895
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>39 407</u> 29 187
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 985</u> 30 739

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 334</u> 30 099

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>42 014</u> 31 753
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000	<u>38 623</u> 28 895
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>39 407</u> 29 187
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 985</u> 30 739

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 334</u> 30 099

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>42 014</u> 31 753
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 698</u> 27 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 463</u> 27 273
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 746</u> 27 551
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 937</u> 28 724

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 746</u> 27 551
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610	<u>39 251</u> 29 033
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610	<u>39 251</u> 29 033
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716	<u>38 329</u> 28 125

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 899</u> 29 671
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 899</u> 29 671
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 790</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563	<u>40 234</u> 30 000
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 576</u> 30 337
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 826</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583	<u>41 285</u> 31 035
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>37 617</u> 27 905

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>38 392</u> 28 187
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 286</u> 29 068
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>39 597</u> 29 374
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>38 392</u> 28 187
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>38 982</u> 28 768
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>39 597</u> 29 374
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>38 982</u> 28 768

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 286</u> 29 068
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 239</u> 30 005
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 239</u> 30 005
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>40 570</u> 30 332
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>40 909</u> 30 665
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>41 609</u> 31 354
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 746</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000	<u>40 331</u> 30 576
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 133</u> 30 885

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 113</u> 31 850
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 454</u> 32 185
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 133</u> 30 885
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 780</u> 31 522
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 454</u> 32 185
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 780</u> 31 522
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 113</u> 31 850

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>43 157</u> 32 878
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>43 157</u> 32 878
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 520</u> 33 235
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 891</u> 33 600
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 658</u> 34 355
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714	<u>41 772</u> 31 994
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025	<u>42 588</u> 32 318
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 530</u> 25 790		

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 925</u> 26 177		
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 014</u> 25 284		
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 400</u> 25 663		
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 793</u> 26 048		
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 191</u> 26 438		
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 045</u> 26 295		
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 448</u> 26 691		
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 855</u> 27 089		
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 270</u> 27 496		
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714	<u>41 772</u> 31 994

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>43 265</u> 32 984
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>43 614</u> 33 327
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 596</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341	<u>42 923</u> 32 647
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>43 614</u> 33 327
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331	<u>43 971</u> 33 678
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331	<u>43 971</u> 33 678
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 951</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675	<u>44 335</u> 34 037
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 673</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385	<u>45 086</u> 34 776
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>44 046</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752	<u>45 475</u> 35 159

212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964	<u>43 804</u> 33 995
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287	<u>44 641</u> 34 338
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953	<u>45 360</u> 35 046
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296	<u>45 731</u> 35 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287	<u>44 641</u> 34 338
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617	<u>44 997</u> 34 688
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296	<u>45 731</u> 35 411
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647	<u>46 110</u> 35 784
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647	<u>46 110</u> 35 784
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005	<u>46 497</u> 36 165

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 053</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744	<u>47 296</u> 36 951
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126	<u>47 708</u> 37 357
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563	<u>46 007</u> 36 163
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902	<u>46 866</u> 36 528
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601	<u>47 631</u> 37 281
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961	<u>48 026</u> 37 669
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902	<u>46 866</u> 36 528
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>47 245</u> 36 901
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961	<u>48 026</u> 37 669
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329	<u>48 429</u> 38 066

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329	<u>48 429</u> 38 066
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705	<u>48 840</u> 38 471
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481	<u>49 690</u> 39 307
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882	<u>50 129</u> 39 739
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 070</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241	<u>48 731</u> 38 843
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>49 617</u> 39 236
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331	<u>50 439</u> 40 045
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709	<u>50 863</u> 40 462
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>49 617</u> 39 236
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960	<u>50 024</u> 39 636

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709	<u>50 863</u> 40 462
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095	<u>51 296</u> 40 888
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095	<u>51 296</u> 40 888
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490	<u>51 737</u> 41 323
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305	<u>52 650</u> 42 221
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 099</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726	<u>53 122</u> 42 685
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 861</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003	<u>50 704</u> 40 786
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376	<u>51 610</u> 41 198
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 511</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147	<u>52 473</u> 42 047
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544	<u>52 918</u> 42 485

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376	<u>51 610</u> 41 198
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758	<u>52 037</u> 41 618
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544	<u>52 918</u> 42 485
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950	<u>53 373</u> 42 932
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950	<u>53 373</u> 42 932
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 748</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365	<u>53 837</u> 43 389
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 617</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220	<u>54 795</u> 44 332
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 066</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662	<u>55 290</u> 44 819
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 704</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085	<u>35 036</u> 25 364
212-101-1600	5, 7473-2010	3					

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 826</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189	<u>36 324</u> 26 632
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>37 677</u> 27 964
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>38 452</u> 28 246
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>38 744</u> 28 534
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>38 744</u> 28 534
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 348</u> 29 129

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>40 303</u> 30 068
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>40 303</u> 30 068
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>40 635</u> 30 395

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>40 974</u> 30 729
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250	<u>38 917</u> 29 184
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 640</u> 30 400

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>41 983</u> 31 721

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>42 337</u> 32 070
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250	<u>38 917</u> 29 184
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 640</u> 30 400

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>41 983</u> 31 721

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>42 337</u> 32 070
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 973</u> 27 270
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 740</u> 27 546
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 026</u> 27 827
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 026</u> 27 827
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 615</u> 28 407

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 546</u> 29 323
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 546</u> 29 323
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 870</u> 29 642

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 200</u> 29 967
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 200</u> 29 967
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 539</u> 30 300
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 885</u> 30 641
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 600</u> 31 345
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>37 901</u> 28 184
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>38 678</u> 28 469
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>39 582</u> 29 358

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>39 896</u> 29 667
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>38 678</u> 28 469
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 274</u> 29 056
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>39 896</u> 29 667
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 274</u> 29 056
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>39 582</u> 29 358
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>40 544</u> 30 306

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>40 544</u> 30 306
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>40 879</u> 30 635
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 221</u> 30 972
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>41 928</u> 31 668
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 642</u> 30 882
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 447</u> 31 194
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 437</u> 32 169
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 781</u> 32 507

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 447</u> 31 194
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 100</u> 31 837
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 781</u> 32 507
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 100</u> 31 837
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 437</u> 32 169
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581	<u>43 491</u> 33 206
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 132</u> 32 853

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581	<u>43 491</u> 33 206
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 858</u> 33 567
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 233</u> 33 936
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045	<u>45 008</u> 34 699
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021	<u>42 097</u> 32 314
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 917</u> 32 641
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>43 600</u> 33 314
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 953</u> 33 661
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 917</u> 32 641
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655	<u>43 255</u> 32 974

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 953</u> 33 661
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 313</u> 34 015
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 313</u> 34 015
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002	<u>44 681</u> 34 377
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>45 440</u> 35 124
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089	<u>45 832</u> 35 510
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021	<u>42 097</u> 32 314
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 066</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284	<u>44 150</u> 34 335
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610	<u>44 990</u> 34 681

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282	<u>45 716</u> 35 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610	<u>44 990</u> 34 681
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943	<u>45 349</u> 35 035
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983	<u>46 474</u> 36 142
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983	<u>46 474</u> 36 142
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345	<u>46 864</u> 36 526
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091	<u>47 671</u> 37 320
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477	<u>48 088</u> 37 730
212-101-2600	35, 7473-2010	3					

212-101-2601		3	1	2400	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898	<u>46 375</u> 36 524
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241	<u>47 237</u> 36 893
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947	<u>48 010</u> 37 654
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311	<u>48 408</u> 38 046
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241	<u>47 237</u> 36 893
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590	<u>47 620</u> 37 270
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311	<u>48 408</u> 38 046
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682	<u>48 815</u> 38 447
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682	<u>48 815</u> 38 447
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062	<u>49 231</u> 38 856
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846	<u>50 089</u> 39 700

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251	<u>50 532</u> 40 137
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593	<u>49 125</u> 39 232
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953	<u>50 016</u> 39 628
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694	<u>50 846</u> 40 445
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076	<u>51 274</u> 40 866
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953	<u>50 016</u> 39 628
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319	<u>50 427</u> 40 032
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076	<u>51 274</u> 40 866
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466	<u>51 711</u> 41 297
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466	<u>51 711</u> 41 297

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865	<u>52 157</u> 41 736
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688	<u>53 079</u> 42 643
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113	<u>53 555</u> 43 112
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 237</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373	<u>51 118</u> 41 193
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750	<u>52 029</u> 41 609
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529	<u>52 900</u> 42 467
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930	<u>53 350</u> 42 910
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750	<u>52 029</u> 41 609
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135	<u>52 460</u> 42 034
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930	<u>53 350</u> 42 910

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340	<u>53 809</u> 43 361
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340	<u>53 809</u> 43 361
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758	<u>54 278</u> 43 823
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622	<u>55 245</u> 44 775
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069	<u>55 745</u> 45 267

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 406</u> 21 694	<u>33 487</u> 23 839	<u>27 890</u> 23 839	<u>32 957</u> 30 086	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 728</u> 22 995	<u>34 940</u> 25 270	<u>29 344</u> 25 270	<u>34 485</u> 31 590	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 130</u> 24 375	<u>36 480</u> 26 786	<u>30 884</u> 26 786	<u>36 090</u> 33 170	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 111</u> 26 325	<u>38 657</u> 28 929	<u>33 061</u> 28 929	<u>37 560</u> 34 617	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 111</u> 26 325	<u>38 657</u> 28 929	<u>33 061</u> 28 929	<u>37 560</u> 34 617	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 432</u> 27 625	<u>40 109</u> 30 357	<u>34 513</u> 30 357	<u>35 255</u> 32 347	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 404</u> 30 550	<u>43 374</u> 33 571	<u>37 778</u> 33 571	<u>36 356</u> 33 431	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 230</u> 31 363	<u>44 282</u> 34 464	<u>38 686</u> 34 464	<u>39 607</u> 36 631	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 560</u> 31 688	<u>44 644</u> 34 821	<u>39 048</u> 34 821	<u>41 333</u> 38 330	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 560</u> 31 688	<u>44 644</u> 34 821	<u>39 048</u> 34 821	<u>41 333</u> 38 330	<u>44 644</u> 34 821

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 890</u> 32 013	<u>45 007</u> 35 179	<u>39 411</u> 35 179	<u>43 768</u> 40 727	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 626</u> 21 911	<u>33 729</u> 24 078	<u>28 133</u> 24 078	<u>33 263</u> 30 387	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 962</u> 23 225	<u>35 197</u> 25 522	<u>29 600</u> 25 522	<u>34 806</u> 31 906	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 378</u> 24 619	<u>36 752</u> 27 054	<u>31 156</u> 27 054	<u>36 427</u> 33 501	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 379</u> 26 588	<u>38 951</u> 29 218	<u>33 355</u> 29 218	<u>37 912</u> 34 963	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 379</u> 26 588	<u>38 951</u> 29 218	<u>33 355</u> 29 218	<u>37 912</u> 34 963	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 713</u> 27 901	<u>40 417</u> 30 661	<u>34 821</u> 30 661	<u>35 583</u> 32 671	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 714</u> 30 856	<u>43 716</u> 33 907	<u>38 119</u> 33 907	<u>36 695</u> 33 766	<u>43 716</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 548</u> 31 676	<u>44 632</u> 34 809	<u>39 036</u> 34 809	<u>39 979</u> 36 998	<u>44 632</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 882</u> 32 004	<u>44 998</u> 35 170	<u>39 402</u> 35 170	<u>41 723</u> 38 714	<u>44 998</u> 35 170

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 882</u> 32 004	<u>44 998</u> 35 170	<u>39 402</u> 35 170	<u>41 723</u> 38 714	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 333	<u>45 365</u> 35 530	<u>39 769</u> 35 530	<u>44 182</u> 41 134	<u>45 365</u> 35 530

						-			
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 487</u> 23 839	<u>35 682</u> 26 001	<u>35 248</u> 25 573	<u>27 000</u> 23 839	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 940</u> 25 270	<u>36 981</u> 27 279	<u>36 547</u> 26 852	<u>28 454</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>38 347</u> 28 623	<u>37 911</u> 28 194	<u>29 994</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 657</u> 28 929	<u>40 599</u> 30 839	<u>39 161</u> 29 424	<u>32 171</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 657</u> 28 929	<u>40 599</u> 30 839	<u>39 161</u> 29 424	<u>32 171</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929

						-			
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 109</u> 30 357	<u>42 066</u> 32 283	<u>37 201</u> 27 495	<u>33 623</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>43 374</u> 33 571	<u>45 131</u> 35 300	<u>38 137</u> 28 417	<u>36 888</u> 33 571	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>44 282</u> 34 464	<u>46 032</u> 36 187	<u>40 901</u> 31 137	<u>37 795</u> 34 464	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 821	<u>46 351</u> 36 501	<u>42 368</u> 32 581	<u>38 158</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 821	<u>47 126</u> 37 264	<u>42 368</u> 32 581	<u>38 158</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 007</u> 35 179	<u>48 115</u> 38 237	<u>44 438</u> 34 618	<u>38 521</u> 35 179	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 729</u> 24 078	<u>35 961</u> 26 275	<u>35 508</u> 25 829	<u>27 243</u> 24 078	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 197</u> 25 522	<u>37 273</u> 27 566	<u>36 820</u> 27 120	<u>28 710</u> 25 522	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 752</u> 27 054	<u>38 653</u> 28 924	<u>38 198</u> 28 476	<u>30 266</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 951</u> 29 218	<u>40 929</u> 31 164	<u>39 460</u> 29 719	<u>32 465</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218

						-			
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 951</u> 29 218	<u>40 929</u> 31 164	<u>39 460</u> 29 719	<u>32 465</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 417</u> 30 661	<u>42 411</u> 32 623	<u>37 480</u> 27 770	<u>33 931</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 716</u> 33 907	<u>45 509</u> 35 672	<u>38 426</u> 28 701	<u>37 229</u> 33 907	<u>43 716</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>44 632</u> 34 809	<u>46 419</u> 36 568	<u>41 217</u> 31 448	<u>38 146</u> 34 809	<u>44 632</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>44 998</u> 35 170	<u>46 741</u> 36 885	<u>42 699</u> 32 907	<u>38 512</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 998</u> 35 170	<u>47 525</u> 37 657	<u>42 699</u> 32 907	<u>38 512</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>45 365</u> 35 530	<u>48 524</u> 38 640	<u>44 789</u> 34 964	<u>38 879</u> 35 530	<u>45 365</u> 35 530

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 487</u> 23 839	<u>33 487</u> 23 839	<u>34 780</u> 25 113
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 940</u> 25 270	<u>34 940</u> 25 270	<u>36 056</u> 26 368
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>37 396</u> 27 687
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 623</u> 28 895
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 657</u> 28 929	<u>38 623</u> 28 895
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>36 698</u> 27 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>43 374</u> 33 571	<u>43 374</u> 33 571	<u>37 617</u> 27 905
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>44 282</u> 34 464	<u>44 282</u> 34 464	<u>40 331</u> 30 576
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821	<u>41 772</u> 31 994
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 821	<u>44 644</u> 34 821	<u>41 772</u> 31 994

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 007</u> 35 179	<u>45 007</u> 35 179	<u>43 804</u> 33 995
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 729</u> 24 078	<u>33 729</u> 24 078	<u>35 036</u> 25 364
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 197</u> 25 522	<u>35 197</u> 25 522	<u>36 324</u> 26 632
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>37 677</u> 27 964
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 917</u> 29 184
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 951</u> 29 218	<u>38 917</u> 29 184
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>36 973</u> 27 270
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 716</u> 33 907	<u>43 716</u> 33 907	<u>37 901</u> 28 184
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>44 632</u> 34 809	<u>44 632</u> 34 809	<u>40 642</u> 30 882
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170	<u>42 097</u> 32 314

					,		
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 998</u> 35 170	<u>44 998</u> 35 170	<u>42 097</u> 32 314
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>45 365</u> 35 530	<u>45 365</u> 35 530	<u>44 150</u> 34 335

212-103.

					,	.	.		
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,		-			
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,			
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

					,
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 416</u> 19 929	<u>30 744</u> 21 900	<u>23 468</u> 19 710	<u>23 738</u> 21 209	<u>30 744</u> 21 900
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 631</u> 21 125	<u>32 079</u> 23 214	<u>24 669</u> 20 893	<u>25 204</u> 22 651	<u>32 079</u> 23 214
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 282</u> 22 750	<u>33 894</u> 25 000	<u>26 302</u> 22 500	<u>27 506</u> 24 916	<u>33 894</u> 25 000
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 933</u> 24 375	<u>35 708</u> 26 786	<u>27 935</u> 24 107	<u>29 151</u> 26 536	<u>35 708</u> 26 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 759</u> 25 188	<u>36 615</u> 27 679	<u>28 751</u> 24 911	<u>30 499</u> 27 863	<u>36 615</u> 27 679
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 584</u> 26 000	<u>37 522</u> 28 571	<u>29 568</u> 25 714	<u>33 329</u> 30 649	<u>37 522</u> 28 571
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 169</u> 27 560	<u>39 264</u> 30 286	<u>31 135</u> 27 257	<u>36 880</u> 34 143	<u>39 264</u> 30 286
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 849</u> 29 214	<u>41 110</u> 32 103	<u>32 797</u> 28 893	<u>38 614</u> 35 850	<u>41 110</u> 32 103
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 630</u> 30 966	<u>43 067</u> 34 029	<u>34 558</u> 30 626	<u>40 435</u> 37 642	<u>43 067</u> 34 029

8.04-08-2024

				,	.	.			
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 518</u> 32 824	<u>45 142</u> 36 071	<u>36 425</u> 32 464	<u>44 259</u> 41 406	<u>45 142</u> 36 071
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736				

				,		-			
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 744</u> 21 900	<u>31 975</u> 23 112	<u>30 042</u> 21 209	<u>22 618</u> 19 710	<u>30 744</u> 21 900
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 079</u> 23 214	<u>33 137</u> 24 255	<u>31 507</u> 22 651	<u>23 820</u> 20 893	<u>32 079</u> 23 214
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 894</u> 25 000	<u>34 558</u> 25 654	<u>33 809</u> 24 916	<u>25 453</u> 22 500	<u>33 894</u> 25 000

						-			
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 708</u> 26 786	<u>36 000</u> 27 073	<u>35 454</u> 26 536	<u>27 086</u> 24 107	<u>35 708</u> 26 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 615</u> 27 679	<u>37 009</u> 28 066	<u>36 802</u> 27 863	<u>27 902</u> 24 911	<u>36 615</u> 27 679
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 522</u> 28 571	<u>38 041</u> 29 082	<u>39 633</u> 30 649	<u>28 719</u> 25 714	<u>37 522</u> 28 571
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 264</u> 30 286	<u>39 513</u> 30 531	<u>43 183</u> 34 143	<u>30 286</u> 27 257	<u>39 264</u> 30 286
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 110</u> 32 103	<u>41 062</u> 32 055	<u>44 917</u> 35 850	<u>31 948</u> 28 893	<u>41 110</u> 32 103
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 067</u> 34 029	<u>42 691</u> 33 658	<u>46 738</u> 37 642	<u>33 709</u> 30 626	<u>43 067</u> 34 029
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 142</u> 36 071	<u>44 404</u> 35 345	<u>50 563</u> 41 406	<u>35 576</u> 32 464	<u>45 142</u> 36 071
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 744</u> 21 900	<u>30 968</u> 21 900	<u>30 976</u> 22 128
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 079</u> 23 214	<u>32 303</u> 23 214	<u>32 505</u> 23 633
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 894</u> 25 000	<u>34 117</u> 25 000	<u>34 907</u> 25 997
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 708</u> 26 786	<u>35 932</u> 26 786	<u>36 623</u> 27 687
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 615</u> 27 679	<u>36 615</u> 27 679	<u>38 030</u> 29 071
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 522</u> 28 571	<u>37 522</u> 28 571	<u>40 983</u> 31 978
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 264</u> 30 286	<u>39 264</u> 30 286	<u>44 688</u> 35 624
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 110</u> 32 103	<u>41 110</u> 32 103	<u>46 497</u> 37 405
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 067</u> 34 029	<u>43 067</u> 34 029	<u>48 397</u> 39 275
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 142</u> 36 071	<u>45 142</u> 36 071	<u>52 387</u> 43 202

212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0300	- 28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	.	.			
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,		-			
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811

						-			
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7) (, ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,		-			
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 070</u> 20 691
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98				

				,	
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>515</u> 503

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 969</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>29 075</u> 27 813	<u>31 877</u> 29 375	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 969</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>29 075</u> 27 813	<u>31 877</u> 29 375	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 969</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>29 075</u> 27 813	<u>31 877</u> 29 375	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 969</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>29 075</u> 27 813	<u>31 877</u> 29 375	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 195</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>29 302</u> 28 036	<u>32 149</u> 29 643	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 195</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>29 302</u> 28 036	<u>32 149</u> 29 643	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 195</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>29 302</u> 28 036	<u>32 149</u> 29 643	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 195</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>29 302</u> 28 036	<u>32 149</u> 29 643	<u>30 516</u> 28 036

212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 742</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589	<u>28 849</u> 27 589	<u>30 153</u> 27 679	<u>30 063</u> 27 589
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 742</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589	<u>28 849</u> 27 589	<u>30 153</u> 27 679	<u>30 063</u> 27 589
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>32 155</u> 30 949	<u>33 476</u> 30 949	<u>32 262</u> 30 949	<u>35 245</u> 32 690	<u>33 476</u> 30 949
212-501-0302	, II		1	1000	<u>32 147</u> 30 941	<u>33 468</u> 30 941	<u>32 254</u> 30 941	<u>35 237</u> 32 682	<u>33 468</u> 30 941
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 509</u> 30 313	<u>32 830</u> 30 313	<u>31 615</u> 30 313	<u>34 598</u> 32 054	<u>32 830</u> 30 313
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 794</u> 25 672	<u>28 115</u> 25 672	<u>26 901</u> 25 672	<u>29 521</u> 27 056	<u>28 115</u> 25 672
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 766</u> 25 645	<u>28 087</u> 25 645	<u>26 873</u> 25 645	<u>29 493</u> 27 029	<u>28 087</u> 25 645
212-501-0500	1225-2019								

					,	.	.		
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 892</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753	<u>27 999</u> 26 753	<u>30 771</u> 28 286	<u>29 213</u> 26 753
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 892</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753	<u>27 999</u> 26 753	<u>30 771</u> 28 286	<u>29 213</u> 26 753

					,	-			
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>28 761</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0102	, II		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>28 761</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0103	, I		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>28 761</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813
212-501-0104	, II		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	<u>28 761</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813

						-			
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>28 988</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>28 988</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0203	, I		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>28 988</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0204	, II		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036	<u>28 988</u> 28 036	<u>30 516</u> 28 036
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 063</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589	<u>28 535</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 063</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589	<u>28 535</u> 27 589	<u>30 063</u> 27 589
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 476</u> 30 949	<u>33 476</u> 30 949	<u>33 476</u> 30 949	<u>31 948</u> 30 949	<u>33 476</u> 30 949
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 468</u> 30 941	<u>33 468</u> 30 941	<u>33 468</u> 30 941	<u>31 940</u> 30 941	<u>33 468</u> 30 941
212-501-0304	, II		1	1000	<u>32 830</u> 30 313	<u>32 830</u> 30 313	<u>32 830</u> 30 313	<u>31 301</u> 30 313	<u>32 830</u> 30 313

					,	-			
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 115</u> 25 672	<u>28 115</u> 25 672	<u>28 115</u> 25 672	<u>26 587</u> 25 672	<u>28 115</u> 25 672
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 087</u> 25 645	<u>28 087</u> 25 645	<u>28 087</u> 25 645	<u>26 559</u> 25 645	<u>28 087</u> 25 645
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>29 213</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753	<u>27 685</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>29 213</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753	<u>27 685</u> 26 753	<u>29 213</u> 26 753

212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>31 079</u> 29 375	<u>31 877</u> 29 375
212-501-0102	, II		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>31 079</u> 29 375	<u>31 877</u> 29 375
212-501-0103	, I		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>31 079</u> 29 375	<u>31 877</u> 29 375
212-501-0104	, II		1	1000	<u>30 290</u> 27 813	<u>31 079</u> 29 375	<u>31 877</u> 29 375
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>31 352</u> 29 643	<u>32 149</u> 29 643
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>31 352</u> 29 643	<u>32 149</u> 29 643
212-501-0203	, I		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>31 352</u> 29 643	<u>32 149</u> 29 643
212-501-0204	, II		1	1000	<u>30 516</u> 28 036	<u>31 352</u> 29 643	<u>32 149</u> 29 643
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 063</u> 27 589	<u>29 356</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679

212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 063</u> 27 589	<u>29 356</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 476</u> 30 949	<u>34 448</u> 32 690	<u>35 245</u> 32 690
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 468</u> 30 941	<u>34 440</u> 32 682	<u>35 237</u> 32 682
212-501-0304	, II		1	1000	<u>32 830</u> 30 313	<u>33 801</u> 32 054	<u>34 598</u> 32 054
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 115</u> 25 672	<u>28 724</u> 27 056	<u>29 521</u> 27 056
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 087</u> 25 645	<u>28 695</u> 27 029	<u>29 493</u> 27 029
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>29 213</u> 26 753	<u>29 973</u> 28 286	<u>30 771</u> 28 286

212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	, I		1	1000	<u>29 213</u> 26 753	<u>29 973</u> 28 286	<u>30 771</u> 28 286

212-502.

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 472</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339	<u>27 579</u> 26 339	<u>30 290</u> 27 813	<u>28 793</u> 26 339
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>27 125</u> 25 893	<u>29 836</u> 27 366	<u>28 339</u> 25 893
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 472</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339	<u>27 579</u> 26 339	<u>30 290</u> 27 813	<u>28 793</u> 26 339

212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>27 125</u> 25 893	<u>29 836</u> 27 366	<u>28 339</u> 25 893

						-			
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 793</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339	<u>27 265</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 811</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 793</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339	<u>27 265</u> 26 339	<u>28 793</u> 26 339
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 811</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893

					,			
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 793</u> 26 339	<u>29 492</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>29 038</u> 27 366	<u>29 836</u> 27 366	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 793</u> 26 339	<u>29 492</u> 27 813	<u>30 290</u> 27 813	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>29 038</u> 27 366	<u>29 836</u> 27 366	

212-503.

-

					,	.	.		
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 335</u> 32 110	<u>34 656</u> 32 110	<u>33 442</u> 32 110	<u>36 373</u> 33 800	<u>34 656</u> 32 110
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 080</u> 30 875	<u>33 401</u> 30 875	<u>32 187</u> 30 875	<u>35 052</u> 32 500	<u>33 401</u> 30 875
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 874</u> 29 688	<u>32 195</u> 29 688	<u>30 980</u> 29 688	<u>33 782</u> 31 250	<u>32 195</u> 29 688

					,	-			
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 656</u> 32 110	<u>34 656</u> 32 110	<u>34 656</u> 32 110	<u>33 128</u> 32 110	<u>34 656</u> 32 110

						-			
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 401</u> 30 875	<u>33 401</u> 30 875	<u>33 401</u> 30 875	<u>31 873</u> 30 875	<u>33 401</u> 30 875
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 195</u> 29 688	<u>32 195</u> 29 688	<u>32 195</u> 29 688	<u>30 666</u> 29 688	<u>32 195</u> 29 688

212-503-0100	-						
	31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 656</u> 32 110	<u>35 575</u> 33 800	<u>36 373</u> 33 800
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 401</u> 30 875	<u>34 254</u> 32 500	<u>35 052</u> 32 500
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 195</u> 29 688	<u>32 984</u> 31 250	<u>33 782</u> 31 250

212-6.
212-601. -

				,	.	.			
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

				,		-			
212-601-0100	- 1168-2006								

				,		-			
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,	
212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

213.
213-1.
213-101.

213-101-0100	530-2012	1000							
213-101-0101	100	1000	1	3750	<u>85 950</u> 79 179	<u>95 030</u> 79 179	<u>86 800</u> 79 179	<u>77 623</u> 72 004	<u>99 153</u> 79 179
213-101-0102	125	1000	1	3750	<u>85 950</u> 79 179	<u>95 030</u> 79 179	<u>86 800</u> 79 179	<u>77 623</u> 72 004	<u>99 153</u> 79 179
213-101-0103	150	1000	1	3750	<u>85 950</u> 79 179	<u>95 030</u> 79 179	<u>86 800</u> 79 179	<u>77 623</u> 72 004	<u>99 153</u> 79 179
213-101-0500	88, 250 120 530-2012	1000							

				,		-			
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>101 767</u> 79 179	<u>108 052</u> 79 179	<u>85 118</u> 72 004	<u>85 246</u> 79 179	<u>92 818</u> 79 179
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>101 767</u> 79 179	<u>108 052</u> 79 179	<u>85 118</u> 72 004	<u>85 246</u> 79 179	<u>92 818</u> 79 179
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>101 767</u> 79 179	<u>108 052</u> 79 179	<u>85 118</u> 72 004	<u>85 246</u> 79 179	<u>92 818</u> 79 179
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

				,			
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>96 337</u> 79 179	<u>106 505</u> 79 179	<u>88 838</u> 72 004

213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 337</u> 79 179	<u>106 505</u> 79 179	<u>88 838</u> 72 004
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>96 337</u> 79 179	<u>106 505</u> 79 179	<u>88 838</u> 72 004
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .					

213-102.

213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>89 726</u> 82 896	<u>98 685</u> 82 896	<u>90 710</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896	<u>102 753</u> 82 896
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>89 726</u> 82 896	<u>98 685</u> 82 896	<u>90 710</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896	<u>102 753</u> 82 896

213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>89 726</u> 82 896	<u>98 685</u> 82 896	<u>90 710</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896	<u>102 753</u> 82 896
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>89 726</u> 82 896	<u>98 685</u> 82 896	<u>90 710</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896	<u>102 753</u> 82 896
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>136 488</u> 109 619				
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>123 750</u> 115 887	<u>132 709</u> 115 887	<u>124 734</u> 115 887	<u>157 672</u> 115 887	<u>136 777</u> 115 887
213-102-0307	175,	1000 .	1	3700	<u>123 750</u> 115 887	<u>132 709</u> 115 887	<u>124 734</u> 115 887	<u>157 672</u> 115 887	<u>136 777</u> 115 887
213-102-0308	200,	1000 .	1	3700	<u>123 750</u> 115 887	<u>132 709</u> 115 887	<u>124 734</u> 115 887	<u>157 672</u> 115 887	<u>136 777</u> 115 887

						-			
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>105 333</u> 82 896	<u>111 533</u> 82 896	<u>122 695</u> 82 896	<u>89 031</u> 82 896	<u>96 503</u> 82 896
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>105 333</u> 82 896	<u>111 533</u> 82 896	<u>122 695</u> 82 896	<u>89 031</u> 82 896	<u>96 503</u> 82 896
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>105 333</u> 82 896	<u>111 533</u> 82 896	<u>122 695</u> 82 896	<u>89 031</u> 82 896	<u>96 503</u> 82 896
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>105 333</u> 82 896	<u>111 533</u> 82 896	<u>122 695</u> 82 896	<u>89 031</u> 82 896	<u>96 503</u> 82 896
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700					
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>139 356</u> 115 887	<u>145 557</u> 115 887	<u>156 718</u> 115 887	<u>123 055</u> 115 887	<u>130 527</u> 115 887
213-102-0307	175,	1000 .	1	3700	<u>139 356</u> 115 887	<u>145 557</u> 115 887	<u>156 718</u> 115 887	<u>123 055</u> 115 887	<u>130 527</u> 115 887
213-102-0308	200,	1000 .	1	3700	<u>139 356</u> 115 887	<u>145 557</u> 115 887	<u>156 718</u> 115 887	<u>123 055</u> 115 887	<u>130 527</u> 115 887

213-102-0200	, 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>99 975</u> 82 896	<u>110 007</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>99 975</u> 82 896	<u>110 007</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>99 975</u> 82 896	<u>110 007</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>99 975</u> 82 896	<u>110 007</u> 82 896	<u>123 648</u> 82 896
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .					
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700			
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>133 999</u> 115 887	<u>144 031</u> 115 887	<u>157 672</u> 115 887
213-102-0307	175,	1000 .	1	3700	<u>133 999</u> 115 887	<u>144 031</u> 115 887	<u>157 672</u> 115 887
213-102-0308	200,	1000 .	1	3700	<u>133 999</u> 115 887	<u>144 031</u> 115 887	<u>157 672</u> 115 887

213-104. , , ,

					,
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					,	.	.		
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 814</u> 29 616	<u>34 502</u> 29 616	<u>32 066</u> 29 616	<u>41 990</u> 29 616	<u>35 722</u> 29 616
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>32 069</u> 30 004	<u>34 452</u> 30 004	<u>32 292</u> 30 004	<u>41 091</u> 30 004	<u>35 534</u> 30 004
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371				
213-301-0300	()	3							

				,	.	.			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207				

				,		-			
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 496</u> 29 616	<u>38 356</u> 29 616	<u>41 704</u> 29 616	<u>31 605</u> 29 616	<u>33 847</u> 29 616
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>36 220</u> 30 004	<u>37 869</u> 30 004	<u>40 837</u> 30 004	<u>31 884</u> 30 004	<u>33 871</u> 30 004
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					

				,		-			
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

				,			
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 889</u> 29 616	<u>38 270</u> 29 616	<u>41 990</u> 29 616

213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 795</u> 30 004	<u>37 793</u> 30 004	<u>41 091</u> 30 004
213-301-0200	21520-89	3					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600			
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700			
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800			
213-301-0300	()	3					
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460			
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660			

213-302.

					,	.	.			
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>280</u> 265					
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>413</u> 390					

					,	-				
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>488</u> 371	<u>507</u> 371	<u>507</u> 371	<u>477</u> 446	<u>435</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1						

213-302-0103	-	390	190	188	,	2	17,8		

213-302-0100				945-92			
213-302-0101		390	190	188	,	2	17,8
213-302-0102	-	390	90	188	,	2	11,1
213-302-0103	-	390	190	188	,	2	17,8

213-304.

				,	.	.			
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>463</u> 424	<u>517</u> 424	<u>467</u> 424	<u>582</u> 424	<u>542</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>380</u> 357	<u>406</u> 357	<u>383</u> 357	<u>437</u> 357	<u>418</u> 357

				,		-			
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>558</u> 424	<u>582</u> 424	<u>582</u> 424	<u>459</u> 424	<u>504</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>425</u> 357	<u>437</u> 357	<u>437</u> 357	<u>378</u> 357	<u>400</u> 357

					,
213-304-0100	945-92				
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>525</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>410</u> 357

213-305.

					,
213-305-0100	945-92				
213-305-0105	188 , 50 390 190		1	12	<u>1 200</u> 506

213-306.

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,873}{2\,790}$	$\frac{2\,895}{2\,790}$	$\frac{2\,875}{2\,790}$	$\frac{2\,920}{2\,790}$	$\frac{2\,905}{2\,790}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,228}{2\,178}$				
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$				
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{2\,573}{2\,515}$				

8.04-08-2024

				,	.	.			
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>2 702</u> 2 641				
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>3 701</u> 3 617				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>3 886</u> 3 798				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>4 079</u> 3 987				

				,		-			
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 911</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 872</u> 2 790	<u>2 890</u> 2 790
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					

				,		-			
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9					
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8					
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7					
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6					
213-306-0112	90 , -	2	1	16					
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9					
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8					

				,	
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 898</u> 2 790
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0105	90 ,	2	1	16	
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	
213-306-0112	90 , -	2	1	16	
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	

8.04-08-2024

214

213-307.

				,	.	.			
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{91\,223}{86\,734}$	$\frac{97\,011}{86\,734}$	$\frac{91\,851}{86\,734}$	$\frac{103\,784}{86\,734}$	$\frac{90\,937}{86\,734}$

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	$\frac{33\,548}{32\,143}$

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	$\frac{15\,831}{15\,298}$	$\frac{16\,570}{15\,298}$	$\frac{15\,900}{15\,298}$	$\frac{17\,842}{15\,298}$	$\frac{16\,905}{15\,298}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{11\,231}{10\,840}$	$\frac{11\,782}{10\,840}$	$\frac{11\,282}{10\,840}$	$\frac{12\,731}{10\,840}$	$\frac{12\,032}{10\,840}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{11\,696}{11\,303}$	$\frac{12\,240}{11\,303}$	$\frac{11\,747}{11\,303}$	$\frac{13\,177}{11\,303}$	$\frac{12\,487}{11\,303}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{12\,648}{12\,245}$	$\frac{13\,189}{12\,245}$	$\frac{12\,698}{12\,245}$	$\frac{14\,122}{12\,245}$	$\frac{13\,435}{12\,245}$

						-			
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>17 118</u> 15 298	<u>17 502</u> 16 538	<u>17 842</u> 15 298	<u>15 935</u> 15 298	<u>16 390</u> 15 298
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>12 191</u> 10 840	<u>12 483</u> 11 772	<u>12 731</u> 10 840	<u>11 308</u> 10 840	<u>11 648</u> 10 840
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>12 644</u> 11 303	<u>12 929</u> 12 219	<u>13 177</u> 11 303	<u>11 772</u> 11 303	<u>12 108</u> 11 303
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>13 591</u> 12 245	<u>13 875</u> 13 156	<u>14 122</u> 12 245	<u>12 724</u> 12 245	<u>13 057</u> 12 245

221-101-0100	19804-2012						
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>16 676</u> 15 298	<u>17 503</u> 15 298	<u>16 308</u> 13 782
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>11 861</u> 10 840	<u>12 479</u> 10 840	<u>11 617</u> 9 739
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>12 318</u> 11 303	<u>12 928</u> 11 303	<u>12 030</u> 10 169
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>13 267</u> 12 245	<u>13 874</u> 12 245	<u>12 913</u> 11 049

221-102.

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>61 281</u> 57 826	<u>67 122</u> 57 826	<u>61 829</u> 57 826	<u>72 548</u> 59 535	<u>69 774</u> 57 826

						-			
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>71 455</u> 57 826	<u>74 321</u> 67 467	<u>74 237</u> 59 535	<u>62 102</u> 57 826	<u>65 699</u> 57 826

221-102-0100	13579-78	3					
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	$\frac{67\,963}{57\,826}$	$\frac{74\,503}{57\,826}$	$\frac{70\,167}{52\,210}$

221-103.

221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0109	$\frac{3\,6}{28737-90}$ 15	3	1	2489	$\frac{88\,260}{84\,784}$			

				,	.	.			
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-9015	3	1	2523	<u>115 956</u> 111 780	<u>121 951</u> 111 780	<u>116 518</u> 111 780	<u>132 271</u> 111 780	<u>124 673</u> 111 780
221-103-0202	28737-9022,5	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032

				,		-			
221-103-0100	28737-90	3							

				,		-			
221-103-0109	3 6 28737-90 15	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>126 399</u> 111 780	<u>129 217</u> 121 554	<u>132 271</u> 111 780	<u>116 798</u> 111 780	<u>120 490</u> 111 780
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>152 702</u> 137 032	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032

				,			
221-103-0100	28737-90	3					
221-103-0109	3 6 28737-90 15	3	1	2489			
221-103-0200	28737-90	3					
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>122 814</u> 111 780	<u>129 526</u> 111 780	<u>120 636</u> 100 283
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>149 148</u> 137 044		

221-104.

					,	.	.			
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>82 733</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>83 608</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>90 773</u> 76 625	<u>95 579</u> 76 625	<u>91 974</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>101 586</u> 76 625	

					,	-				
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>92 929</u> 68 763	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>93 821</u> 69 601	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601	

					,	-			
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>100 985</u> 76 625	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625

					,	
221-104-0100	956-93					
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>91 130</u> 68 763	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>93 407</u> 70 962	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>98 535</u> 75 989	

222.
 222-1. , ,
 222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92 (,)	3	1	2477	$\frac{126\,059}{111\,053}$	$\frac{131\,356}{111\,053}$	$\frac{127\,459}{111\,053}$	$\frac{144\,445}{111\,053}$	$\frac{137\,140}{111\,053}$
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{112\,276}{107\,575}$	$\frac{125\,090}{107\,575}$	$\frac{114\,181}{107\,575}$	$\frac{160\,249}{107\,575}$	$\frac{130\,091}{107\,575}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{114\,239}{109\,514}$	$\frac{127\,052}{109\,514}$	$\frac{116\,143}{109\,514}$	$\frac{162\,212}{109\,514}$	$\frac{132\,054}{109\,514}$
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	$\frac{123\,164}{118\,264}$	$\frac{136\,238}{118\,264}$	$\frac{125\,107}{118\,264}$	$\frac{172\,112}{118\,264}$	$\frac{141\,341}{118\,264}$

222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>145 349</u> 140 118	<u>158 683</u> 140 118	<u>147 331</u> 140 118	<u>195 272</u> 140 118	<u>163 888</u> 140 118
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>101 617</u> 98 576	<u>108 596</u> 98 576	<u>102 654</u> 98 576	<u>127 748</u> 98 576	<u>111 321</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 576</u> 100 512	<u>110 556</u> 100 512	<u>104 613</u> 100 512	<u>129 708</u> 100 512	<u>113 280</u> 100 512

				,	.	.			
222-101-0207	7	3	1	1330	<u>129 972</u> 126 609	<u>136 900</u> 126 609	<u>131 002</u> 126 609	<u>155 909</u> 126 609	<u>139 604</u> 126 609
	31310-								
222-101-0208	8-9	3	1	1900	<u>131 539</u> 127 377	<u>141 436</u> 127 377	<u>133 010</u> 127 377	<u>168 592</u> 127 377	<u>145 299</u> 127 377
	3131								
222-101-0300		3							
222-101-0301		3	1	2460	<u>111 899</u> 107 202	<u>124 712</u> 107 202	<u>113 803</u> 107 202	<u>159 872</u> 107 202	<u>129 714</u> 107 202
	12504-2015								

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>114 667</u> 109 937	<u>127 481</u> 109 937	<u>116 571</u> 109 937	<u>162 640</u> 109 937	<u>132 482</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>115 267</u> 110 502	<u>128 185</u> 110 502	<u>117 187</u> 110 502	<u>163 630</u> 110 502	<u>133 227</u> 110 502
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>136 112</u> 130 922	<u>149 707</u> 130 922	<u>138 132</u> 130 922	<u>187 010</u> 130 922	<u>155 013</u> 130 922
222-101-0305		3	1	1350	<u>105 986</u> 102 880	<u>113 018</u> 102 880	<u>107 031</u> 102 880	<u>132 312</u> 102 880	<u>115 762</u> 102 880

				,	.	.			
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{102\,784}{99\,730}$	$\frac{109\,764}{99\,730}$	$\frac{103\,822}{99\,730}$	$\frac{128\,916}{99\,730}$	$\frac{112\,489}{99\,730}$
222-101-0307	7	3	1	1340	$\frac{114\,128}{110\,939}$	$\frac{121\,108}{110\,939}$	$\frac{115\,165}{110\,939}$	$\frac{140\,260}{110\,939}$	$\frac{123\,832}{110\,939}$
222-101-0308	8-9	3	1	1510	$\frac{135\,977}{132\,296}$	$\frac{143\,843}{132\,296}$	$\frac{137\,146}{132\,296}$	$\frac{165\,424}{132\,296}$	$\frac{146\,913}{132\,296}$

222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>104 098</u> 99 508	<u>116 860</u> 99 508	<u>105 995</u> 99 508	<u>151 876</u> 99 508	<u>121 841</u> 99 508
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>122 888</u> 118 033	<u>135 806</u> 118 033	<u>124 808</u> 118 033	<u>171 251</u> 118 033	<u>140 848</u> 118 033
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>185 152</u> 179 394	<u>198 694</u> 179 394	<u>187 164</u> 179 394	<u>235 855</u> 179 394	<u>203 980</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 602</u> 95 460	<u>106 103</u> 95 460	<u>99 717</u> 95 460	<u>126 684</u> 95 460	<u>109 030</u> 95 460

				,	.	.			
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 262</u> 100 971	<u>112 075</u> 100 971	<u>105 424</u> 100 971	<u>133 514</u> 100 971	<u>115 125</u> 100 971
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>119 762</u> 116 081	<u>128 356</u> 116 081	<u>121 039</u> 116 081	<u>151 939</u> 116 081	<u>131 711</u> 116 081
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>132 197</u> 128 547	<u>140 114</u> 128 547	<u>133 374</u> 128 547	<u>161 839</u> 128 547	<u>143 205</u> 128 547

222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 305</u> 161 800	<u>180 692</u> 161 800	<u>169 295</u> 161 800	<u>217 423</u> 161 800	<u>185 917</u> 161 800

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>138 966</u> 111 053	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>133 721</u> 107 575	<u>141 488</u> 107 575	<u>155 469</u> 107 575	<u>114 243</u> 107 575	<u>122 406</u> 107 575

				,		-			
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>135 683</u> 109 514	<u>143 451</u> 109 514	<u>157 432</u> 109 514	<u>116 205</u> 109 514	<u>124 369</u> 109 514
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>145 044</u> 118 264	<u>152 969</u> 118 264	<u>167 235</u> 118 264	<u>125 170</u> 118 264	<u>133 499</u> 118 264
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>167 666</u> 140 118	<u>175 749</u> 140 118	<u>190 298</u> 140 118	<u>147 396</u> 140 118	<u>155 891</u> 140 118
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>113 298</u> 98 576	<u>117 529</u> 98 576	<u>125 145</u> 98 576	<u>102 688</u> 98 576	<u>107 135</u> 98 576

				,		-			
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>115 257</u> 100 512	<u>119 488</u> 100 512	<u>127 104</u> 100 512	<u>104 647</u> 100 512	<u>109 094</u> 100 512
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>141 567</u> 126 609	<u>145 766</u> 126 609	<u>153 325</u> 126 609	<u>131 036</u> 126 609	<u>135 449</u> 126 609
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>148 102</u> 127 377	<u>154 102</u> 127 377	<u>164 900</u> 127 377	<u>133 058</u> 127 377	<u>139 363</u> 127 377

						-			
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>133 344</u> 107 202	<u>141 111</u> 107 202	<u>155 092</u> 107 202	<u>113 866</u> 107 202	<u>122 029</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>136 112</u> 109 937	<u>143 879</u> 109 937	<u>157 860</u> 109 937	<u>116 634</u> 109 937	<u>124 797</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>136 886</u> 110 502	<u>144 716</u> 110 502	<u>158 811</u> 110 502	<u>117 249</u> 110 502	<u>125 479</u> 110 502
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>158 864</u> 130 922	<u>167 105</u> 130 922	<u>181 939</u> 130 922	<u>138 198</u> 130 922	<u>146 859</u> 130 922

				,		-			
222-101-0305		3	1	1350	<u>117 754</u> 102 880	<u>122 017</u> 102 880	<u>129 689</u> 102 880	<u>107 065</u> 102 880	<u>111 545</u> 102 880
222-101-0306		3	1	1340	<u>114 466</u> 99 730	<u>118 697</u> 99 730	<u>126 312</u> 99 730	<u>103 856</u> 99 730	<u>108 302</u> 99 730
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>125 809</u> 110 939	<u>130 040</u> 110 939	<u>137 656</u> 110 939	<u>115 199</u> 110 939	<u>119 646</u> 110 939

				,		-			
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>149 141</u> 132 296	<u>153 908</u> 132 296	<u>162 490</u> 132 296	<u>137 185</u> 132 296	<u>142 195</u> 132 296
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>125 456</u> 99 508	<u>133 192</u> 99 508	<u>147 116</u> 99 508	<u>106 057</u> 99 508	<u>114 187</u> 99 508
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>144 507</u> 118 033	<u>152 337</u> 118 033	<u>166 432</u> 118 033	<u>124 871</u> 118 033	<u>133 100</u> 118 033
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>207 817</u> 179 394	<u>216 026</u> 179 394	<u>230 803</u> 179 394	<u>187 230</u> 179 394	<u>195 858</u> 179 394

				,		-			
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 155</u> 95 460	<u>115 702</u> 95 460	<u>123 886</u> 95 460	<u>99 753</u> 95 460	<u>104 532</u> 95 460
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>117 338</u> 100 971	<u>122 075</u> 100 971	<u>130 600</u> 100 971	<u>105 462</u> 100 971	<u>110 439</u> 100 971
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>134 145</u> 116 081	<u>139 355</u> 116 081	<u>148 733</u> 116 081	<u>121 081</u> 116 081	<u>126 556</u> 116 081

				,		-			
222-101-0407	8-9	3	1	1520	<u>145 447</u> 128 547	<u>150 247</u> 128 547	<u>158 886</u> 128 547	<u>133 412</u> 128 547	<u>138 456</u> 128 547
	31310-201								
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>189 709</u> 161 800	<u>197 823</u> 161 800	<u>212 430</u> 161 800	<u>169 360</u> 161 800	<u>177 888</u> 161 800

				,	
222-101-0100	13015-2012	3			

				,	
222-101-0101	‘ (‘ 937-92)	3	1	2477	<u>134 583</u> 111 053
222-101-0200	12504-2015	3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>126 676</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>128 638</u> 109 514
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>137 856</u> 118 264
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>160 334</u> 140 118

				,	
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>109 460</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>111 419</u> 100 512
222-101-0207	31310-7	3	1	1330	<u>137 758</u> 126 609

				,	
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>142 661</u> 127 377
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>126 298</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>129 066</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>129 783</u> 110 502

				,	
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>151 389</u> 130 922
222-101-0305		3	1	1350	<u>113 888</u> 102 880
222-101-0306		3	1	1340	<u>110 628</u> 99 730

				,	
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>121 971</u> 110 939
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>144 816</u> 132 296
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>118 439</u> 99 508
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>137 404</u> 118 033

				,	
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>200 370</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 031</u> 95 460
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 042</u> 100 971

				,	
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>129 420</u> 116 081
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>141 094</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>182 348</u> 161 800

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>117 311</u> 113 145	<u>123 252</u> 113 145	<u>117 868</u> 113 145	<u>137 672</u> 125 277	<u>125 949</u> 113 145
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>109 398</u> 105 391	<u>115 198</u> 105 391	<u>109 942</u> 105 391	<u>126 518</u> 114 509	<u>117 832</u> 105 391
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 222</u> 113 057	<u>123 162</u> 113 057	<u>117 778</u> 113 057	<u>129 983</u> 116 081	<u>125 859</u> 113 057
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>116 313</u> 112 162	<u>122 246</u> 112 162	<u>116 869</u> 112 162	<u>132 460</u> 112 162	<u>124 940</u> 112 162
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>116 006</u> 111 851	<u>121 956</u> 111 851	<u>116 563</u> 111 851	<u>134 555</u> 120 180	<u>124 657</u> 111 851
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>147 194</u> 142 669	<u>153 147</u> 142 669	<u>147 752</u> 142 669	<u>150 333</u> 136 877	<u>155 849</u> 142 669
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>169 070</u> 164 309	<u>174 970</u> 164 309	<u>169 622</u> 164 309	<u>162 996</u> 148 391	<u>177 648</u> 164 309
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>98 415</u> 94 478	<u>104 343</u> 94 478	<u>98 970</u> 94 478	<u>114 549</u> 94 478	<u>107 035</u> 94 478

222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>100 139</u> 96 173	<u>106 089</u> 96 173	<u>100 697</u> 96 173	<u>116 332</u> 96 173	<u>108 791</u> 96 173
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>102 614</u> 98 618	<u>108 564</u> 98 618	<u>103 172</u> 98 618	<u>118 807</u> 98 618	<u>111 266</u> 98 618
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>117 150</u> 112 982	<u>123 098</u> 112 982	<u>117 707</u> 112 982	<u>133 336</u> 112 982	<u>125 798</u> 112 982
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>110 569</u> 106 489	<u>116 498</u> 106 489	<u>111 125</u> 106 489	<u>126 703</u> 106 489	<u>119 189</u> 106 489
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>107 983</u> 103 926	<u>113 926</u> 103 926	<u>108 540</u> 103 926	<u>124 156</u> 103 926	<u>116 624</u> 103 926
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>105 795</u> 101 767	<u>111 733</u> 101 767	<u>106 352</u> 101 767	<u>121 956</u> 101 767	<u>114 429</u> 101 767
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>141 451</u> 137 001	<u>147 386</u> 137 001	<u>142 007</u> 137 001	<u>129 486</u> 114 537	<u>150 081</u> 137 001
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>181 414</u> 176 487	<u>187 357</u> 176 487	<u>181 971</u> 176 487	<u>197 587</u> 176 487	<u>190 055</u> 176 487

						-			
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>127 659</u> 113 145	<u>130 697</u> 123 072	<u>122 475</u> 102 273	<u>118 146</u> 113 145	<u>121 805</u> 113 145
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>119 502</u> 105 391	<u>122 797</u> 115 409	<u>128 615</u> 114 509	<u>110 213</u> 105 391	<u>113 785</u> 105 391
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>127 570</u> 113 057	<u>130 636</u> 123 012	<u>131 701</u> 116 081	<u>118 057</u> 113 057	<u>121 715</u> 113 057
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>126 648</u> 112 162	<u>129 775</u> 122 169	<u>132 460</u> 112 162	<u>117 147</u> 112 162	<u>120 801</u> 112 162
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>126 370</u> 111 851	<u>129 453</u> 121 834	<u>136 169</u> 120 180	<u>116 842</u> 111 851	<u>120 506</u> 111 851
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>220 724</u> 191 066	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>157 563</u> 142 669	<u>160 638</u> 152 646	<u>152 246</u> 136 877	<u>148 031</u> 142 669	<u>151 697</u> 142 669
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>179 347</u> 164 309	<u>182 468</u> 174 271	<u>164 596</u> 148 391	<u>169 899</u> 164 309	<u>173 532</u> 164 309
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>108 742</u> 94 478	<u>111 832</u> 104 444	<u>114 549</u> 94 478	<u>99 248</u> 94 478	<u>102 899</u> 94 478
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>110 504</u> 96 173	<u>113 651</u> 106 219	<u>116 332</u> 96 173	<u>100 976</u> 96 173	<u>104 640</u> 96 173

						-			
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>112 979</u> 98 618	<u>116 097</u> 108 636	<u>118 807</u> 98 618	<u>103 451</u> 98 618	<u>107 115</u> 98 618
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>127 510</u> 112 982	<u>130 632</u> 123 000	<u>133 336</u> 112 982	<u>117 986</u> 112 982	<u>121 649</u> 112 982
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>120 896</u> 106 489	<u>124 025</u> 116 491	<u>126 703</u> 106 489	<u>111 402</u> 106 489	<u>115 053</u> 106 489
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>118 335</u> 103 926	<u>121 478</u> 113 960	<u>124 156</u> 103 926	<u>108 818</u> 103 926	<u>112 478</u> 103 926
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>116 139</u> 101 767	<u>119 272</u> 111 785	<u>121 956</u> 101 767	<u>106 630</u> 101 767	<u>110 287</u> 101 767
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>151 790</u> 137 001	<u>154 929</u> 147 022	<u>130 917</u> 114 537	<u>142 285</u> 137 001	<u>145 940</u> 137 001
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>130 845</u> 105 361	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>65 109</u> 41 042	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>191 766</u> 176 487	<u>194 891</u> 186 503	<u>197 587</u> 176 487	<u>182 249</u> 176 487	<u>185 909</u> 176 487

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>124 107</u> 113 145	<u>130 758</u> 113 145	<u>111 578</u> 91 504
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>116 033</u> 105 391	<u>122 528</u> 105 391	<u>114 083</u> 94 423
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>124 017</u> 113 057	<u>130 669</u> 113 057	<u>118 362</u> 98 207
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>123 100</u> 112 162	<u>129 744</u> 112 162	<u>120 861</u> 100 701
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 812</u> 111 851	<u>129 474</u> 111 851	<u>120 589</u> 100 379
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>216 315</u> 191 066		
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>154 004</u> 142 669	<u>160 668</u> 142 669	<u>144 348</u> 128 002
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>175 819</u> 164 309	<u>182 425</u> 164 309	<u>155 215</u> 138 225
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>105 197</u> 94 478	<u>111 835</u> 94 478	<u>104 317</u> 84 368
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>106 946</u> 96 173	<u>113 608</u> 96 173	<u>105 964</u> 85 927

222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>109 421</u> 98 618	<u>116 083</u> 98 618	<u>107 235</u> 87 183
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>123 954</u> 112 982	<u>130 613</u> 112 982	<u>121 582</u> 101 368
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>117 351</u> 106 489	<u>123 989</u> 106 489	<u>115 505</u> 95 422
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>114 781</u> 103 926	<u>121 435</u> 103 926	<u>113 161</u> 93 062
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>112 588</u> 101 767	<u>119 237</u> 101 767	<u>111 144</u> 91 083
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>148 241</u> 137 001	<u>154 887</u> 137 001	<u>122 809</u> 105 724
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>129 000</u> 105 361		
222-102-0300	948-84	3					
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>63 274</u> 41 042		
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>188 212</u> 176 487	<u>194 866</u> 176 487	<u>180 670</u> 159 770

222-2. ,
222-202.

				,	.	.			
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>246 355</u> 240 625	<u>252 367</u> 240 625	<u>246 918</u> 240 625	<u>262 715</u> 240 625	<u>255 096</u> 240 625

				,		-			
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>256 827</u> 240 625	<u>259 954</u> 250 724	<u>262 715</u> 240 625	<u>247 200</u> 240 625	<u>250 902</u> 240 625

				,			
222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>253 232</u> 240 625	<u>259 963</u> 240 625	<u>239 001</u> 217 192

222-203.

				,	.	.			
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 980</u> 8 679	<u>9 716</u> 8 679

222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\,740}{9\,854}$	$\frac{11\,025}{9\,854}$	$\frac{10\,815}{9\,854}$	$\frac{11\,730}{9\,854}$	$\frac{11\,337}{9\,854}$
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	$\frac{146\,512}{141\,981}$	$\frac{152\,573}{141\,981}$	$\frac{147\,013}{141\,981}$	$\frac{171\,317}{141\,981}$	$\frac{155\,314}{141\,981}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{15\,319}{14\,801}$	$\frac{16\,039}{14\,801}$	$\frac{15\,386}{14\,801}$	$\frac{10\,363}{9\,903}$	$\frac{16\,343}{14\,778}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{11\,429}{9\,831}$				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{12\,104}{10\,493}$				

						-			
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 326</u> 5 695	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 288</u> 6 690	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 535</u> 7 684	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 782</u> 8 679	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 435</u> 9 854	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>157 051</u> 141 981	<u>161 228</u> 141 981	<u>168 747</u> 141 981	<u>147 386</u> 141 981	<u>151 103</u> 141 981
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>16 573</u> 14 801	<u>16 914</u> 15 978	<u>10 883</u> 9 903	<u>15 420</u> 14 801	<u>15 863</u> 14 801
222-203-0400	949-92	2							

8.04-08-2024

				,		-			
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314					<u>12 000</u> 10 595

				,			
222-203-0100	13015-2012						
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 238</u> 5 695		
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 209</u> 6 690		
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 416</u> 7 684		

222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{9\,623}{8\,679}$		
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{11\,199}{9\,854}$		
222-203-0200	12767-2016	3					
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	$\frac{153\,442}{141\,981}$		
222-203-0300	949-92	2					
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{16\,142}{14\,801}$	$\frac{16\,949}{14\,801}$	$\frac{10\,998}{9\,725}$
222-203-0400	949-92	2					
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314			
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314			

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 323</u> 8 123	<u>8 539</u> 8 123	<u>8 343</u> 8 123	<u>7 481</u> 6 876	<u>8 637</u> 8 123
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 649</u> 20 900	<u>22 704</u> 20 900	<u>21 748</u> 20 900	<u>24 521</u> 20 900	<u>23 183</u> 20 900
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 425</u> 11 265				
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>14 652</u> 14 151	<u>15 353</u> 14 151	<u>14 718</u> 14 151	<u>16 560</u> 14 151	<u>15 671</u> 14 151

						-			
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{8\,700}{8\,123}$	$\frac{8\,777}{8\,452}$	$\frac{7\,525}{6\,876}$	$\frac{8\,353}{8\,123}$	$\frac{8\,486}{8\,123}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{23\,487}{20\,900}$	$\frac{24\,131}{22\,766}$	$\frac{24\,521}{20\,900}$	$\frac{21\,798}{20\,900}$	$\frac{22\,447}{20\,900}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	$\frac{15\,873}{14\,151}$	$\frac{16\,373}{15\,462}$	$\frac{16\,560}{14\,151}$	$\frac{14\,750}{14\,151}$	$\frac{15\,182}{14\,151}$

222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 570</u> 8 123	<u>8 812</u> 8 123	<u>7 115</u> 6 445
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 856</u> 20 900	<u>24 038</u> 20 900	<u>22 330</u> 18 735
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333			
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>15 454</u> 14 151	<u>16 239</u> 14 151	<u>15 077</u> 12 686

222-302.

,

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>40 883</u> 35 671				
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>56 448</u> 50 428				
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>62 299</u> 55 660				
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>75 266</u> 67 238				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>171 983</u> 167 106	<u>178 140</u> 167 106	<u>172 492</u> 167 106	<u>197 179</u> 167 106	<u>180 923</u> 167 106

						-			
222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875					
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>59 239</u> 48 455	<u>60 401</u> 48 455	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5		1	975					
222-302-0106	27.13-6		1	1075					
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>71 872</u> 58 309	<u>73 341</u> 58 309	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>80 632</u> 65 632	<u>82 254</u> 65 632	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5		1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>182 688</u> 167 106	<u>186 931</u> 167 106	<u>194 568</u> 167 106	<u>172 871</u> 167 106	<u>176 646</u> 167 106

222-302-0100	961-93				
222-302-0102	24.12-5		1	875	
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>57 564</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5		1	975	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>69 757</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>78 297</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5		1	1300	
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>179 022</u> 167 106

225.
 225-1.
 225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 297</u> 5 090	<u>5 606</u> 5 090	<u>5 326</u> 5 090	<u>5 053</u> 4 433	<u>5 746</u> 5 090
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 757</u> 6 881	<u>10 546</u> 6 881	<u>9 939</u> 6 881	<u>7 159</u> 6 796	<u>9 757</u> 6 881
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 202</u> 14 600	<u>16 105</u> 14 600	<u>15 287</u> 14 600	<u>14 734</u> 12 924	<u>16 515</u> 14 600
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 391</u> 6 238	<u>7 817</u> 6 238	<u>7 503</u> 6 238	<u>8 869</u> 6 238	<u>8 282</u> 6 238
225-101-0105	10-6		1	400	<u>18 920</u> 14 280	<u>20 183</u> 14 280	<u>19 212</u> 14 280	<u>14 722</u> 14 104	<u>18 920</u> 14 280
225-101-0106	10-9		1	600	<u>23 859</u> 22 910	<u>25 284</u> 22 910	<u>23 992</u> 22 910	<u>24 363</u> 21 491	<u>25 932</u> 22 910
225-101-0108	15-6		1	660	<u>29 190</u> 21 557	<u>31 274</u> 21 557	<u>29 671</u> 21 557	<u>22 288</u> 21 291	<u>29 190</u> 21 557
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>39 953</u> 38 370	<u>42 330</u> 38 370	<u>40 176</u> 38 370	<u>40 048</u> 35 268	<u>43 408</u> 38 370

225-101-0110	20-6		1	980	<u>44 924</u> 33 572	<u>48 018</u> 33 572	<u>45 638</u> 33 572	<u>34 656</u> 33 157	<u>44 924</u> 33 572
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>65 257</u> 62 840	<u>68 774</u> 62 840	<u>65 586</u> 62 840	<u>63 271</u> 56 149	<u>70 370</u> 62 840
225-101-0114	15-3		1	320	<u>16 220</u> 9 854	<u>18 776</u> 9 854	<u>16 895</u> 9 854	<u>25 091</u> 9 854	<u>21 566</u> 9 854
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>18 541</u> 16 760	<u>22 236</u> 16 760	<u>18 791</u> 16 760	<u>34 831</u> 16 760	<u>24 163</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>9 109</u> 8 679	<u>9 216</u> 8 679	<u>9 137</u> 8 679	<u>9 479</u> 8 679	<u>9 332</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>26 494</u> 25 680	<u>27 563</u> 25 680	<u>26 594</u> 25 680	<u>25 458</u> 23 219	<u>28 049</u> 25 680
225-101-0602	15		1	950	<u>56 808</u> 55 080	<u>59 066</u> 55 080	<u>57 020</u> 55 080	<u>53 479</u> 48 755	<u>60 091</u> 55 080
225-101-0603	20		1	1480	<u>109 248</u> 106 310	<u>112 765</u> 106 310	<u>109 578</u> 106 310	<u>100 474</u> 92 912	<u>114 361</u> 106 310
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 803</u> 14 350	<u>15 397</u> 14 350	<u>14 859</u> 14 350	<u>14 345</u> 13 099	<u>15 667</u> 14 350
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 853</u> 15 233	<u>17 355</u> 15 233	<u>16 963</u> 15 233	<u>18 671</u> 15 233	<u>17 936</u> 15 233

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>45 201</u> 43 910	<u>46 816</u> 43 910	<u>45 352</u> 43 910	<u>42 370</u> 38 941	<u>47 550</u> 43 910
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>47 225</u> 45 910	<u>48 840</u> 45 910	<u>47 376</u> 45 910	<u>51 622</u> 45 910	<u>49 574</u> 45 910
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>83 148</u> 80 630	<u>86 427</u> 80 630	<u>83 455</u> 80 630	<u>92 072</u> 80 630	<u>87 916</u> 80 630
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>73 731</u> 64 999	<u>76 332</u> 64 999	<u>74 170</u> 64 999	<u>83 595</u> 64 999	<u>79 542</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 650</u> 65 457	<u>83 439</u> 65 457	<u>80 524</u> 65 457	<u>66 782</u> 64 658	<u>79 650</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>76 802</u> 69 248	<u>79 357</u> 69 248	<u>77 477</u> 69 248	<u>85 673</u> 69 248	<u>82 148</u> 69 248
225-101-0620	10		1	800	<u>34 221</u> 30 750				
225-101-0621	6		1	2260	<u>78 637</u> 69 185				
225-101-0622	10		1	2480	<u>85 381</u> 75 027				

						-			
225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 835</u> 5 090	<u>5 998</u> 5 611	<u>5 164</u> 4 433	<u>5 341</u> 5 090	<u>5 531</u> 5 090
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 306</u> 6 881	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 588</u> 6 796	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 775</u> 14 600	<u>17 251</u> 16 123	<u>15 061</u> 12 924	<u>15 329</u> 14 600	<u>15 885</u> 14 600
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 429</u> 6 238	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 598</u> 14 280	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 409</u> 14 104	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280
225-101-0106	10-9		1	600	<u>26 342</u> 22 910	<u>27 093</u> 25 314	<u>24 878</u> 21 491	<u>24 059</u> 22 910	<u>24 937</u> 22 910
225-101-0108	15-6		1	660	<u>25 359</u> 21 557	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 422</u> 21 291	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>44 092</u> 38 370	<u>45 344</u> 42 377	<u>40 907</u> 35 268	<u>40 287</u> 38 370	<u>41 751</u> 38 370
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 235</u> 33 572	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 340</u> 33 157	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>71 383</u> 62 840	<u>73 236</u> 68 771	<u>64 542</u> 56 149	<u>65 751</u> 62 840	<u>67 917</u> 62 840

						-			
225-101-0114	15-3		1	320	<u>22 448</u> 9 854	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>9 369</u> 8 679	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>28 357</u> 25 680	<u>28 920</u> 27 484	<u>25 845</u> 23 219	<u>26 644</u> 25 680	<u>27 303</u> 25 680
225-101-0602	15		1	950	<u>60 741</u> 55 080	<u>61 930</u> 58 887	<u>54 295</u> 48 755	<u>57 126</u> 55 080	<u>58 516</u> 55 080
225-101-0603	20		1	1480	<u>115 374</u> 106 310	<u>117 227</u> 112 240	<u>101 746</u> 92 912	<u>109 742</u> 106 310	<u>111 908</u> 106 310
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 838</u> 14 350	<u>16 151</u> 15 352	<u>14 560</u> 13 099	<u>14 887</u> 14 350	<u>15 252</u> 14 350
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 120</u> 15 233	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>48 015</u> 43 910	<u>48 867</u> 46 635	<u>42 955</u> 38 941	<u>45 428</u> 43 910	<u>46 423</u> 43 910
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>50 039</u> 45 910	<u>50 891</u> 48 635	<u>51 622</u> 45 910	<u>47 452</u> 45 910	<u>48 447</u> 45 910

				,		-			
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>88 860</u> 80 630	<u>90 588</u> 86 160	<u>92 072</u> 80 630	<u>83 609</u> 80 630	<u>85 628</u> 80 630
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>80 555</u> 64 999	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>72 684</u> 65 457	<u>76 735</u> 65 457	<u>68 844</u> 64 658	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>83 029</u> 69 248	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

				,			
225-101-0100	8020-2016						

225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 651</u> 5 090	<u>5 997</u> 5 090	<u>4 923</u> 4 132
225-101-0102	7-6		1	250			<u>7 708</u> 6 674
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 235</u> 14 600	<u>17 246</u> 14 600	<u>14 359</u> 12 047
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 076</u> 6 238		
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 337</u> 12 656		<u>15 542</u> 13 850
225-101-0106	10-9		1	600	<u>25 490</u> 22 910	<u>27 086</u> 22 910	<u>23 312</u> 19 654
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 512</u> 18 487		<u>23 677</u> 20 908
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>42 672</u> 38 370	<u>45 332</u> 38 370	<u>39 033</u> 32 935
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 241</u> 30 239		<u>36 690</u> 32 560
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>69 280</u> 62 840	<u>73 217</u> 62 840	<u>61 507</u> 52 437
225-101-0114	15-3		1	320	<u>20 332</u> 9 854		

225-101-0115	20-3		1	1575			
225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	<u>9 281</u> 8 679		
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	<u>27 717</u> 25 680	<u>28 914</u> 25 680	<u>24 597</u> 21 769
225-101-0602	15		1	950	<u>59 391</u> 55 080	<u>61 918</u> 55 080	<u>51 644</u> 45 678
225-101-0603	20		1	1480	<u>113 271</u> 106 310	<u>117 209</u> 106 310	<u>96 664</u> 87 178
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 483</u> 14 350	<u>16 148</u> 14 350	<u>13 861</u> 12 288
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 679</u> 15 233		
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>47 049</u> 43 910	<u>48 858</u> 43 910	<u>40 847</u> 36 531
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>49 073</u> 45 910	<u>50 882</u> 45 910	<u>47 198</u> 41 539
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>86 899</u> 80 630	<u>90 571</u> 80 630	<u>84 123</u> 72 776

					,			
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>78 123</u> 64 999			
225-101-0615	2 20-1		1	1200			<u>68 834</u> 63 494	
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>80 914</u> 69 248			
225-101-0620	10		1	800				
225-101-0621	6		1	2260				
225-101-0622	10		1	2480				

225-104.

					,		
225-104-0200	30 24547-2016						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294	
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692	
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653	

225-108.

					,	.	.			
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	

					,	-				
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>160 642</u> 132 152	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	

225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>156 232</u> 132 152

225-110.

225-110-0600	- 13015-2012	3					
225-110-0601	- 13015-2012 1	3	1	2478	<u>107 253</u> 103 231	<u>111 511</u> 103 231	<u>112 043</u> 101 372
225-110-0602	- 13015-2012 2	3	1	2475	<u>119 839</u> 115 671	<u>124 092</u> 115 671	<u>124 395</u> 113 589
225-110-0603	- 13015-2012 3	3	1	2524	<u>138 642</u> 134 196	<u>142 979</u> 134 196	<u>142 992</u> 131 781

225-2.
225-201.

225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651

				,		-			
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 575</u> 29 652	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>79 030</u> 58 490	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>144 108</u> 112 641	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>207 529</u> 162 542	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>487 148</u> 418 651	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651

				,	
225-201-0100	13015-2012				

225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 813</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>476 889</u> 418 651

225-202.

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>78 420</u> 68 788				
225-202-0102	2		1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>97 383</u> 94 530	<u>101 019</u> 94 530	<u>97 724</u> 94 530	<u>107 277</u> 94 530	<u>102 670</u> 94 530
225-202-0105	5		1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973
225-202-0400	,6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>21 834</u> 19 888				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944

				,	.	.			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>139 509</u> 135 108	<u>145 390</u> 135 108	<u>140 060</u> 135 108	<u>155 514</u> 135 108	<u>148 060</u> 135 108
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>22 658</u> 21 340				
225-202-1206	15-8		1	165	<u>20 404</u> 19 245				
225-202-1209	5		1	73	<u>9 690</u> 9 165				

				,		-			
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750					

						-			
225-202-0102	2		1	550	<u>31 685</u> 25 493	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>47 657</u> 37 607	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>103 716</u> 94 530	<u>105 632</u> 100 661	<u>107 277</u> 94 530	<u>97 894</u> 94 530	<u>100 133</u> 94 530
225-202-0105	5		1	2300	<u>127 773</u> 101 973	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>139 762</u> 111 944	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>149 753</u> 135 108	<u>152 924</u> 145 097	<u>155 514</u> 135 108	<u>140 336</u> 135 108	<u>143 957</u> 135 108
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>127 167</u> 99 668	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012								

8.04-08-2024

				,		-			
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1209	5		1	73					

				,			
225-202-0100	13015-2012						
225-202-0101	1		1	1750			
225-202-0102	2		1	550	<u>30 716</u> 25 493		
225-202-0103	3		1	900	<u>46 070</u> 37 607		
225-202-0104	4		1	1530	<u>101 542</u> 94 530	<u>105 613</u> 94 530	<u>98 241</u> 85 601
225-202-0105	5		1	2300	<u>123 719</u> 101 973		

225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012						
225-202-0406	75.150.12-6		1	330			
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>135 398</u> 111 944		
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>146 237</u> 135 108	<u>152 822</u> 135 108	<u>142 148</u> 121 900
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 816</u> 99 668		
225-202-1200	13015-2012						
225-202-1204	10 -3		1	190			
225-202-1206	15-8		1	165			
225-202-1209	5		1	73			

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 925</u> 110 776	<u>120 889</u> 110 776	<u>115 484</u> 110 776	<u>131 157</u> 110 776	<u>123 597</u> 110 776
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							

225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267
225-203-0703	3		1	350	<u>26 313</u> 24 108				
225-203-0704	4		1	480	<u>30 641</u> 27 724				
225-203-0705	5		1	600	<u>48 471</u> 47 230	<u>49 897</u> 47 230	<u>48 605</u> 47 230	<u>52 351</u> 47 230	<u>50 544</u> 47 230
225-203-0706	6		1	1250	<u>99 042</u> 96 480	<u>102 012</u> 96 480	<u>99 321</u> 96 480	<u>107 126</u> 96 480	<u>103 361</u> 96 480
225-203-0707	7		1	1770	<u>160 690</u> 156 820	<u>164 896</u> 156 820	<u>161 084</u> 156 820	<u>172 136</u> 156 820	<u>166 805</u> 156 820
225-203-0708	8		1	2880	<u>223 305</u> 217 460	<u>230 148</u> 217 460	<u>223 946</u> 217 460	<u>241 929</u> 217 460	<u>233 255</u> 217 460

						-			
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 358</u> 51 110	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>99 126</u> 85 465	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>125 314</u> 110 776	<u>128 416</u> 120 794	<u>131 157</u> 110 776	<u>115 763</u> 110 776	<u>119 436</u> 110 776
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>107 446</u> 80 009	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>170 135</u> 141 398	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>256 785</u> 226 004	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004

						-			
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>10 656</u> 9 131	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>19 885</u> 17 267	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267
225-203-0703	3		1	350					
225-203-0704	4		1	480					
225-203-0705	5		1	600	<u>50 955</u> 47 230	<u>56 572</u> 54 443	<u>52 351</u> 47 230	<u>48 671</u> 47 230	<u>49 550</u> 47 230
225-203-0706	6		1	1250	<u>104 216</u> 96 480	<u>105 781</u> 101 489	<u>107 126</u> 96 480	<u>99 460</u> 96 480	<u>101 289</u> 96 480
225-203-0707	7		1	1770	<u>168 016</u> 156 820	<u>170 232</u> 163 912	<u>172 136</u> 156 820	<u>161 281</u> 156 820	<u>163 871</u> 156 820
225-203-0708	8		1	2880	<u>235 225</u> 217 460	<u>238 831</u> 229 000	<u>241 929</u> 217 460	<u>224 266</u> 217 460	<u>228 481</u> 217 460

225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>60 962</u> 51 110		
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>95 729</u> 85 465		
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>121 748</u> 110 776	<u>128 426</u> 110 776	<u>129 139</u> 108 782
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 038</u> 80 009		
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>165 715</u> 141 398		
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>252 304</u> 226 004		

225-203-0700	13015-2012						
225-203-0701	1		1	130	<u>10 427</u> 9 131		
225-203-0702	2		1	220	<u>19 497</u> 17 267		
225-203-0703	3		1	350			
225-203-0704	4		1	480			
225-203-0705	5		1	600	<u>50 102</u> 47 230	<u>51 698</u> 47 230	<u>47 803</u> 42 736
225-203-0706	6		1	1250	<u>102 440</u> 96 480	<u>105 766</u> 96 480	<u>97 814</u> 87 280
225-203-0707	7		1	1770	<u>165 501</u> 156 820	<u>170 210</u> 156 820	<u>157 294</u> 142 154
225-203-0708	8		1	2880	<u>231 133</u> 217 460	<u>238 795</u> 217 460	<u>221 182</u> 196 959

225-204.

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>307 028</u> 290 821				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>332 064</u> 313 328				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>256 157</u> 238 909				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>981 940</u> 936 199				
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>220 107</u> 209 679				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>149 122</u> 136 418				

225-204-0114	2-0		1	2400	<u>224 599</u> 210 415				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>258 162</u> 241 282				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>347 358</u> 326 692				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>398 323</u> 376 658				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>355 506</u> 330 280				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>371 056</u> 345 525				
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>487 887</u> 454 685				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>488 441</u> 456 044				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>597 006</u> 557 997				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>811 700</u> 768 482				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>364 916</u> 340 238				

225-204-0131	5-		1	6250	<u>527 754</u> 491 938				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>220 712</u> 206 605				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>206 409</u> 194 294				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>158 125</u> 143 207				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>153 879</u> 140 674				
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>202 199</u> 184 786				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>297 909</u> 280 250				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>387 920</u> 361 976				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>521 094</u> 485 407				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706				

225-204-0176	-2		1	3640	<u>303 368</u> 282 587				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>224 705</u> 211 415				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>273 184</u> 256 581				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>567 881</u> 545 662				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>392 464</u> 374 582				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>430 792</u> 410 120				
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>332 570</u> 311 990				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>374 868</u> 353 662				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>313 670</u> 295 498				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>428 853</u> 403 125				

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>306 469</u> 283 141				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>330 526</u> 305 810				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>344 960</u> 319 961				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>387 657</u> 354 587				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>413 798</u> 380 216				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>394 912</u> 364 348				
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>381 274</u> 350 978				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>280 061</u> 257 251				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 789</u> 203 731				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 066</u> 226 310				

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>291 181</u> 275 691				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>402 564</u> 379 470				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>411 722</u> 388 450				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>458 595</u> 432 284				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>467 754</u> 441 264				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>551 750</u> 520 353				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>625 805</u> 588 351				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>633 213</u> 595 613				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>393 017</u> 371 945				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>498 218</u> 472 027				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>629 143</u> 597 858				

8.04-08-2024

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>722 470</u> 687 114				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>686 780</u> 652 124				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>732 959</u> 702 165				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>659 849</u> 627 962				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>756 409</u> 720 387				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>533 774</u> 506 885				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>714 821</u> 673 910				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>870 658</u> 821 394				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>937 269</u> 890 977				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>844 881</u> 800 401				

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>977 744</u> 930 455				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 359</u> 42 013	<u>51 427</u> 42 538
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 961</u> 46 919				

225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 025</u> 64 410	<u>67 807</u> 64 410	<u>66 192</u> 64 410	<u>70 875</u> 64 410	<u>68 616</u> 64 410
225-204-0304	95-3		1	800	<u>53 289</u> 50 044				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>56 354</u> 52 499				
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>67 222</u> 63 153				
225-204-0307	105		1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>68 440</u> 66 324	<u>81 087</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>96 923</u> 94 470	<u>99 715</u> 94 470	<u>97 185</u> 94 470	<u>104 522</u> 94 470	<u>100 983</u> 94 470
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>68 770</u> 64 397				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>75 545</u> 70 956				
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454				

225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>238 901</u> 224 454				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>338 271</u> 330 320	<u>346 707</u> 330 320	<u>339 062</u> 330 320	<u>361 228</u> 330 320	<u>350 536</u> 330 320
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>238 901</u> 224 454				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454				
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202
225-204-0602	2		1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>25 309</u> 22 797				

225-204-0607	-1		1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>11 284</u> 10 650				
225-204-0802	33-1		1	160	<u>11 312</u> 10 650				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 290</u> 16 860				
225-204-0804	33-3		1	250	<u>17 675</u> 16 641				
225-204-0805	43-1		1	330	<u>23 333</u> 21 968				
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 313</u> 33 540	<u>35 097</u> 33 540	<u>34 387</u> 33 540	<u>36 447</u> 33 540	<u>35 454</u> 33 540
225-204-0807	45		1	510	<u>56 061</u> 54 830	<u>57 273</u> 54 830	<u>56 175</u> 54 830	<u>59 359</u> 54 830	<u>57 823</u> 54 830
225-204-0808	-60		1	680	<u>74 569</u> 72 930	<u>76 185</u> 72 930	<u>74 721</u> 72 930	<u>78 967</u> 72 930	<u>76 919</u> 72 930
225-204-1000	- 13015-2012								

225-204-1001	3		1	110	<u>9 003</u> 8 272	<u>9 237</u> 8 272	<u>9 065</u> 8 272	<u>9 816</u> 8 272	<u>9 493</u> 8 272
225-204-1006	3-		1	1750	<u>212 499</u> 199 513				
225-204-1007	-1		1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>14 045</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 220</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>309 431</u> 294 439				
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>347 146</u> 331 415				
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>520 701</u> 497 125				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>204 829</u> 191 848				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>349 360</u> 329 165				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 314</u> 68 922				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>67 524</u> 63 245				

8.04-08-2024

				,	.	.			
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>60 925</u> 56 776				

				,		-			
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					

						-			
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					
225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					

				,		-			
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					

						-			
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					

8.04-08-2024

				,		-			
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					

						-			
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>47 074</u> 42 538	<u>49 606</u> 42 538	<u>44 648</u> 42 013	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538

						-			
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>69 130</u> 64 410	<u>70 069</u> 67 415	<u>70 875</u> 64 410	<u>66 276</u> 64 410	<u>67 373</u> 64 410
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000					<u>63 126</u> 58 638
225-204-0306	95-5		1	1000					<u>71 827</u> 67 169
225-204-0307	105		1	1175	<u>74 266</u> 67 153	<u>78 233</u> 67 153	<u>70 459</u> 66 324	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>101 787</u> 94 470	<u>103 258</u> 99 178	<u>104 522</u> 94 470	<u>97 316</u> 94 470	<u>99 035</u> 94 470
225-204-0310	105-5		1	1100					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>81 743</u> 69 881	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130					<u>84 491</u> 79 162
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					

						-			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>352 965</u> 330 320	<u>357 410</u> 344 545	<u>361 228</u> 330 320	<u>339 457</u> 330 320	<u>344 652</u> 330 320
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>70 691</u> 61 202	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202
225-204-0602	2		1	675	<u>56 121</u> 48 184	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>46 162</u> 39 686	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>40 223</u> 34 624	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>30 965</u> 26 307	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307
225-204-0606	5 -1		1	400					
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 590</u> 15 188	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013								

						-			
225-204-0801	30		1	150					
225-204-0802	33-1		1	160					
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0804	33-3		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 679</u> 33 540	<u>36 092</u> 34 863	<u>36 447</u> 33 540	<u>34 424</u> 33 540	<u>34 906</u> 33 540
225-204-0807	45		1	510	<u>58 172</u> 54 830	<u>58 811</u> 56 874	<u>59 359</u> 54 830	<u>56 232</u> 54 830	<u>56 978</u> 54 830
225-204-0808	-60		1	680	<u>77 384</u> 72 930	<u>78 235</u> 75 655	<u>78 967</u> 72 930	<u>74 796</u> 72 930	<u>75 792</u> 72 930
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 574</u> 8 272	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300	<u>15 147</u> 12 114	<u>15 955</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>13 504</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012								

				,		-			
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190					
225-204-1307	35-15		1	3280					
225-204-1309	35-10		1	2200					
225-204-1310	35-15		1	3275					
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					

				,			
225-204-0100	13015-2012						
225-204-0101	1-		1	2500			

				,			
225-204-0102	2-		1	3000			
225-204-0103	2- -		1	3000			
225-204-0106	5-		1	6500			
225-204-0107	5-		1	7500			
225-204-0108	1-		1	10600			
225-204-0109	2-		1	11600			
225-204-0112	1-2		1	1500			
225-204-0113	2-2		1	2400			
225-204-0114	2-0		1	2400			
225-204-0116	3-0		1	2900			
225-204-0117	4-2		1	3400			
225-204-0118	4-4		1	3400			
225-204-0120	5-2		1	4480			
225-204-0121	5-4		1	4480			
225-204-0122	6-2		1	5800			
225-204-0123	6-4		1	5600			

				,			
225-204-0124	6-0		1	6700			
225-204-0125	6-2		1	6700			
225-204-0129	3-		1	4300			
225-204-0131	5-		1	6250			
225-204-0132	5-		1	7500			
225-204-0150	2-05		1	2400			
225-204-0151	2-05		1	1980			
225-204-0152	3-05		1	2900			
225-204-0153	3-05		1	2500			
225-204-0154	4-05		1	3300			
225-204-0155	4-05		1	2900			
225-204-0164	3- 5		1	4500			
225-204-0165	5- 5		1	6250			
225-204-0167	6- 5		1	6750			
225-204-0176	-2		1	3640			
225-204-0178	-4		1	2180			

225-204-0179	-5		1	2760			
225-204-0180	-6		1	2720			
225-204-0181	15.15		1	2500			
225-204-0182	18.18		1	3000			
225-204-0183	4-1/5		1	3450			
225-204-0184	4-2-		1	3400			
225-204-0185	5- -350		1	6250			
225-204-0186	4-1/5		1	2950			
225-204-0187	3- -0		1	4250			
225-204-0188	3- -		1	4250			
225-204-0189	5-2-		1	4475			
225-204-0190	5-4-		1	4475			
225-204-0191	5- 5 -		1	6250			
225-204-0192	5- -		1	6250			
225-204-0193	6-2-		1	5600			
225-204-0195	6-4-		1	5600			

				,			
225-204-0196	3- 5 -		1	4250			
225-204-0200	13015-2012		1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730			
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250			
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050			
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180			
225-204-0211	2 1,6-		1	3280			
225-204-0212	2 2,3-		1	4030			
225-204-0213	2 3,0-		1	4650			

				,			
225-204-0214	2 3,6-		1	5200			
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030			
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650			
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030			
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850			
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100			
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900			

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800			
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800			
225-204-0300	2387-2013						
225-204-0301	95-2		1	750			<u>44 613</u> 41 256
225-204-0302	95-1		1	750			
225-204-0303	95-2		1	750	<u>68 064</u> 64 410	<u>70 059</u> 64 410	<u>65 270</u> 58 871
225-204-0304	95-3		1	800			
225-204-0305	95-3,5		1	1000			
225-204-0306	95-5		1	1000			
225-204-0307	105		1	1175			<u>70 395</u> 65 130
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>100 117</u> 94 470	<u>103 243</u> 94 470	<u>96 172</u> 86 220
225-204-0310	105-5		1	1100			

8.04-08-2024

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 917</u> 69 881		
225-204-0312	110-5		1	1130			
225-204-0314	164-9,3		1	3550			
225-204-0315	164-10,3		1	3550			
225-204-0316	164-10,7		1	3550			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>347 921</u> 330 320	<u>357 366</u> 330 320	<u>331 241</u> 300 688
225-204-0318	164-12,7		1	3550			
225-204-0319	164-14,3		1	3550			
225-204-0600	937-92						
225-204-0601	1		1	800	<u>69 280</u> 61 202		
225-204-0602	2		1	675	<u>54 931</u> 48 184		
225-204-0603	3		1	550	<u>45 193</u> 39 686		
225-204-0604	4		1	475	<u>39 386</u> 34 624		

225-204-0605	5		1	400	<u>30 260</u> 26 307		
225-204-0606	5 -1		1	400			
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 062</u> 15 188		
225-204-0800	2386-2013						
225-204-0801	30		1	150			
225-204-0802	33-1		1	160			
225-204-0803	33-2		1	250			
225-204-0804	33-3		1	250			
225-204-0805	43-1		1	330			
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 210</u> 33 540	<u>36 088</u> 33 540	<u>33 421</u> 30 550
225-204-0807	45		1	510	<u>57 448</u> 54 830	<u>58 804</u> 54 830	<u>54 444</u> 49 973
225-204-0808	-60		1	680	<u>76 418</u> 72 930	<u>78 227</u> 72 930	<u>72 430</u> 66 471
225-204-1000	- 13015-2012						

225-204-1001	3		1	110	<u>9 380</u> 8 272		
225-204-1006	3-		1	1750			
225-204-1007	-1		1	300	<u>14 927</u> 12 114		
225-204-1300	13015-2012						
225-204-1302	1		1	2190			
225-204-1306	35-10		1	2190			
225-204-1307	35-15		1	3280			
225-204-1309	35-10		1	2200			
225-204-1310	35-15		1	3275			
225-204-1313	32.9		1	725			
225-204-1314	32.9-1		1	725			
225-204-1315	32.9-2		1	725			

226.

226-1. ,

226-102.

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>201 757</u> 176 633				
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400	<u>333 799</u> 300 038				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>149 561</u> 134 784				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>204 439</u> 179 010				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>484 943</u> 436 375				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>121 092</u> 107 630				

226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>243 306</u> 221 248				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>152 176</u> 135 584				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>283 930</u> 256 590				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>233 385</u> 208 649				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>292 937</u> 261 489				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>371 703</u> 327 622				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>468 422</u> 412 365				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>35 855</u> 32 380				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>45 884</u> 41 205				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>63 032</u> 56 252				
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>120 384</u> 107 944				

226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>163 217</u> 146 409				
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>245 854</u> 220 873				
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>299 081</u> 268 017				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>290 483</u> 263 367				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>139 006</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 077</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012								

8.04-08-2024

				,	.	.			
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{8\,417}{7\,193}$				

				,		-			
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250					

						-			
226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0406	400.98.25		1	2200					
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					
226-102-0412	600.98.30		1	4000					
226-102-0414	600.124.30		1	5100					
226-102-0416	800.98.40		1	7300					
226-102-0418	800.124.40		1	9300					
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					
226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					
226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					

				,		-			
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>151 965</u> 123 696	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>135 976</u> 123 696
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>176 969</u> 148 341	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>161 062</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0704	-9		1	210					

				,	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	

226-102-0416	800.98.40		1	7300	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	
226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>147 564</u> 123 696

				,	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>172 590</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0704	-9		1	210	

25.
 251. , ,
 251-3. ,
 251-302. ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255. , ,
 255-1.
 255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 069</u> 2 902	<u>3 255</u> 2 902	<u>3 087</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 349</u> 2 902
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>5 255</u> 5 002				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 664</u> 11 286				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 231</u> 1 161	<u>1 313</u> 1 161	<u>1 239</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 354</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 977</u> 1 882				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 636</u> 2 519				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 090</u> 13 661				

				,		-			
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 405</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 054</u> 2 902	<u>3 215</u> 2 902
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 378</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 224</u> 1 161	<u>1 295</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 289</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120			
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 327</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40			
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50			
255-101-0109	300 6665-91		1	80			

255-102.

255-102-0100	' ' ' - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	' ' ' ' ' i 60 - 100 - 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,186}{6\,874}$				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,330}{8\,957}$				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	$\frac{11\,133}{10\,713}$				
255-102-0204	' 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,926}{11\,487}$				

255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 998</u> 9 562				
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>10 566</u> 10 116				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>12 441</u> 11 943				
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>13 647</u> 13 119				
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 011</u> 8 608				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>9 520</u> 9 104				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>10 624</u> 10 179				

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>12 415</u> 11 925				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>9 170</u> 8 704				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>9 803</u> 9 321				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>11 666</u> 11 136				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>12 399</u> 11 850				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>10 340</u> 9 896				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>10 917</u> 10 458				

255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>12 850</u> 12 342				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>14 044</u> 13 506				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>9 291</u> 8 831				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 800</u> 9 327				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>10 904</u> 10 403				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 695</u> 12 148				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>8 708</u> 8 312				

255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 102</u> 8 696				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>11 415</u> 10 950				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>11 690</u> 11 218				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>9 520</u> 9 054				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 029</u> 9 550				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 133</u> 10 626				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 924</u> 12 371				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>9 978</u> 9 501				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 487</u> 9 996				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>11 591</u> 11 072				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 382</u> 12 818				
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , , 17608-2017	2							

255-102-0401	17608-2017 , 60	2	1	130	$\frac{7\,712}{7\,402}$				
255-102-0402	17608-2017 60 - ()	2	1	130	$\frac{8\,262}{7\,938}$				
255-102-0403	17608-2017 60 - ()	2	1	130	$\frac{9\,178}{8\,830}$				
255-102-0404	17608-2017 , 60	2	1	130	$\frac{10\,461}{10\,080}$				
255-102-0405	17608-2017 , 80	2	1	175	$\frac{8\,238}{7\,875}$				
255-102-0406	17608-2018 80 - ()	2	1	175	$\frac{8\,787}{8\,411}$				

255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 704</u> 9 304				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 986</u> 10 554				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 951</u> 8 527				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 501</u> 9 063				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>10 967</u> 10 491				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 250</u> 11 741				

255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 170</u> 7 848				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>8 720</u> 8 384				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>9 636</u> 9 277				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 919</u> 10 527				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 696</u> 8 321				
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175	<u>9 245</u> 8 857				

255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>10 162</u> 9 750				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 444</u> 11 000				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 409</u> 8 973				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 959</u> 9 509				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>11 425</u> 10 938				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 708</u> 12 188				

255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 154</u> 8 768				
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 704</u> 9 304				
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 620</u> 10 196				
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 903</u> 11 446				
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 867</u> 9 420				
255-102-0430	100 - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 417</u> 9 955				

255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 883</u> 11 384				
255-102-0432	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 166</u> 12 634				
255-102-0433	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 784</u> 10 313				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>11 333</u> 10 848				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 799</u> 12 277				
255-102-0436	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>14 082</u> 13 527				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 788</u> 2 612	<u>3 013</u> 2 612	<u>2 808</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 126</u> 2 612
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 247</u> 3 058	<u>3 471</u> 3 058	<u>3 266</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 584</u> 3 058
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 260</u> 4 018	<u>4 539</u> 4 018	<u>4 287</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 680</u> 4 018
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>4 810</u> 4 554	<u>5 089</u> 4 554	<u>4 837</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>5 230</u> 4 554
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 929</u> 4 643	<u>5 264</u> 4 643	<u>4 961</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>5 433</u> 4 643
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>5 478</u> 5 179	<u>5 814</u> 5 179	<u>5 511</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>5 983</u> 5 179
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 864</u> 4 554	<u>5 256</u> 4 554	<u>4 902</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>5 453</u> 4 554
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>5 414</u> 5 089	<u>5 805</u> 5 089	<u>5 452</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>6 003</u> 5 089
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 075</u> 4 732	<u>5 522</u> 4 732	<u>5 118</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>5 747</u> 4 732
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>5 258</u> 4 911	<u>5 705</u> 4 911	<u>5 301</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>5 931</u> 4 911

255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>19 825</u> 19 205				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 781</u> 20 098				
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>20 099</u> 19 473				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 056</u> 20 366				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 331</u> 20 634				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 098</u> 22 313				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 556</u> 22 759				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>24 358</u> 23 491				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 154</u> 19 527				

255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 111</u> 20 420		
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>20 429</u> 19 795		
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 386</u> 20 688		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 661</u> 20 955		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 428</u> 22 634		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 886</u> 23 080		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>24 688</u> 23 813		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 237</u> 19 607		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 193</u> 20 500		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 512</u> 19 875		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 468</u> 20 768		

255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>21 743</u> 21 036			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>23 510</u> 22 714			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>23 968</u> 23 161			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>24 771</u> 23 893			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 851</u> 20 205			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 807</u> 21 098			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>21 126</u> 20 473			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>22 082</u> 21 366			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>22 357</u> 21 634			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 124</u> 23 313			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 582</u> 23 759			

255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>25 385</u> 24 491				
255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>23 994</u> 23 268				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 950</u> 24 161				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 268</u> 23 536				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 225</u> 24 429				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 500</u> 24 696				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 267</u> 26 375				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 641</u> 27 714				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 527</u> 27 554				

255-102-0909	Silk PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>24 406</u> 23 670		
255-102-0910	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>25 362</u> 24 563		
255-102-0911	Silk PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>24 681</u> 23 938		
255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>25 637</u> 24 830		
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>25 912</u> 25 098		
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>27 679</u> 26 777		
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>28 137</u> 27 223		
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>28 940</u> 27 955		
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130	<u>24 653</u> 23 911		
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175	<u>25 610</u> 24 804		
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130	<u>24 928</u> 24 179		

255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 885</u> 25 071			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>26 159</u> 25 339			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 927</u> 27 018			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>28 385</u> 27 464			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>29 187</u> 28 196			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>25 056</u> 24 304			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 013</u> 25 196			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>25 331</u> 24 571			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 288</u> 25 464			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 563</u> 25 732			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>28 330</u> 27 411			

					,	.	.			
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>28 788</u> 27 857			
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>29 590</u> 28 589			

					,		-			
255-102-0100	' 30 ' - 50 - i	2								
255-102-0200	60 - ' 100 ' - i	2								
255-102-0201	' 60	2	1	130						

				,		-			
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175					

					,	-			
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225					

				,		-			
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, , 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, , 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, , 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, , 100 17608-2017	2	1	225					

				,		-			
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,		-			
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					

				,		-			
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, 60 = ' 100 ' - i , 17608-2017	2							
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130					

				,		-			
255-102-0404	, 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 17608-2017	2	1	225					

				,		-			
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130					

				,		-			
255-102-0416	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0417	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0421	, 17608-2017, 100	2	1	225					

				,		-			
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,		-			
255-102-0428	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0429	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0433	, 17608-2017, 100	2	1	225					

						-			
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 192</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>2 771</u> 2 612	<u>2 964</u> 2 612
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 650</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 230</u> 3 058	<u>3 422</u> 3 058
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 763</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 237</u> 4 018	<u>4 479</u> 4 018
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>5 313</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>4 787</u> 4 554	<u>5 028</u> 4 554

					,		-			
255-102-0605	60	17608-2017	2	1	144	<u>5 533</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>4 902</u> 4 643	<u>5 191</u> 4 643
255-102-0606	60	- 17608-2017	2	1	144	<u>6 083</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>5 451</u> 5 179	<u>5 741</u> 5 179
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168	<u>5 569</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>4 833</u> 4 554	<u>5 170</u> 4 554
255-102-0608	70	- 17608-2017	2	1	168	<u>6 119</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>5 383</u> 5 089	<u>5 720</u> 5 089
255-102-0609	80	17608-2017	2	1	192	<u>5 881</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>5 039</u> 4 732	<u>5 425</u> 4 732
255-102-0610	80	- 17608-2017	2	1	192	<u>6 064</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>5 222</u> 4 911	<u>5 608</u> 4 911
255-102-0800	17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro	60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro	80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro	60 Granit	2	1	130					

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				

255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130				

255-102-0826	Ferro Lace PRO 3	80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3	60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3	80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3	80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3	100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3	100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3	120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , 17608-2017		2						
255-102-0901	Silk	60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk	80 Granit	2	1	175				

					,		-			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175					

255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin	100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin	120	Granit	2	1	282			

					,		-			
255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282				

					,			
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2						
255-102-0200	' , , , , , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2						
255-102-0201	' , 17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131				
255-102-0204	' , 60 17608-2017	2	1	130				

				,			
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175			
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175			
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175			
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175			
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175			

				,			
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175			
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225			
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225			
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225			
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225			
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175			

				,			
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175			
255-102-0224	, , 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0225	, , 100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225			
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225			
255-102-0228	, , 100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0229	, , 80 17608-2017	2	1	175			

				,			
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175			
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175			
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175			
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225			
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225			

				,			
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225			
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225			
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0400	, 60 = ' ' ' ' - i , 17608-2017	2					

				,			
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0402	60 - () 17608-2017	2	1	130			
255-102-0403	60 - () 17608-2017	2	1	130			
255-102-0404	, 60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0405	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0406	80 - () 17608-2018	2	1	175			

				,			
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175			
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175			
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225			
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225			
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225			

				,			
255-102-0413	, 60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130			
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130			
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175			

				,			
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175			
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175			
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225			
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225			
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225			

				,			
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175			
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175			
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175			
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175			
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0430	100 - () 17608-2030	2	1	225			

				,			
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225			
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225			
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225			
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225			

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 591</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>5 140</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>5 325</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>5 875</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>5 327</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>5 877</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 604</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>5 787</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911

					,			
255-102-0800			2					
	17608-2017							
255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			

255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130	
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	

255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			

255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282			
255-102-0900	17608-2017	2					
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			

255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			

255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175		
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175		
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225		
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225		
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282		
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225		

255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282			

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 005</u> 9 777
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 302</u> 7 161
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 818</u> 10 580
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 115</u> 7 964

255-104.

					,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012					
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45		<u>7 268</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45		<u>8 172</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45		<u>9 979</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34		<u>6 942</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34		<u>7 846</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34		<u>9 653</u> 9 509

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	NATIVE, 80 - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,								

261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

						-			
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508

						-			
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576

				,		-			
261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная