

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен  01.07.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		33
211-4.		34
211-5.		38
211-6.		40
211-7.		41
212.	, ,	45
212-1.		45
212-2.		170
212-3.		172
212-4.		173
212-5.		184
212-6.		196
213.		198
213-1.		199
213-3.	, ,	208
22.		215
221.		215
221-1.		215
222.	, , ,	217
222-1.	, , ,	218
222-2.	, ,	232
222-3.	, , ,	238
225.		243

8.04-08-2024

IV

225-1.	243
225-2.	284
226.	325
226-1. ,	326
25.	334
251. , ,	334
251-3. ,	334
255. , ,	334
255-1.	335
26.	342
261.	342
261-1.	342

21.  
211. -  
211-1. ,  
211-101.

					,	.				
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	

					,					
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	

211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

**211-102.**

211-102-0100							
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,095}{542}$		
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$		
211-102-0200							
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$		
211-102-0300							

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200									



211-103-0201	) ( , ,		3	1	$\frac{5\,502}{5\,436}$	$\frac{5\,502}{5\,436}$	$\frac{5\,502}{5\,436}$	$\frac{5\,502}{5\,436}$	$\frac{5\,502}{5\,436}$
211-103-0202			3	1	$\frac{8\,008}{7\,913}$	$\frac{8\,008}{7\,913}$	$\frac{8\,008}{7\,913}$	$\frac{8\,008}{7\,913}$	$\frac{8\,008}{7\,913}$
211-103-0204			3	1	$\frac{8\,691}{8\,587}$	$\frac{8\,691}{8\,587}$	$\frac{8\,691}{8\,587}$	$\frac{8\,691}{8\,587}$	$\frac{8\,691}{8\,587}$

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,188}{421}$	$\frac{1\,188}{421}$	$\frac{1\,188}{421}$	$\frac{1\,188}{421}$	$\frac{1\,188}{421}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,324}{470}$	$\frac{1\,324}{470}$	$\frac{1\,324}{470}$	$\frac{1\,324}{470}$	$\frac{1\,324}{470}$

211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,								
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200							
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.**  
**211-201.**

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,483}{10\,647}$	<u>16 353</u>	$\frac{10\,446}{8\,681}$	<u>16 574</u>	<u>19 515</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,401}{10\,571}$	<u>16 236</u>	$\frac{10\,371}{8\,619}$	<u>16 455</u>	<u>19 376</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,319}{10\,495}$	<u>16 120</u>	$\frac{10\,297}{8\,557}$	<u>16 337</u>	<u>19 236</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,319}{10\,495}$	<u>16 120</u>	$\frac{10\,297}{8\,557}$	<u>16 337</u>	<u>19 236</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,319}{10\,495}$	<u>16 120</u>	$\frac{10\,297}{8\,557}$	<u>16 337</u>	<u>19 236</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,634}{8\,862}$	<u>14 400</u>	$\frac{10\,222}{8\,495}$	<u>14 615</u>	<u>17 494</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,493}{8\,732}$	<u>14 189</u>	$\frac{10\,073}{8\,371}$	<u>14 402</u>	<u>17 238</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{9\,634}{8\,862}$	<u>14 400</u>	$\frac{10\,222}{8\,495}$	<u>14 615</u>	<u>17 494</u>

211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,686}{10\,844}$	<u>16 595</u>	$\frac{10\,615}{8\,844}$	<u>16 815</u>	<u>19 757</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,602}{10\,766}$	<u>16 476</u>	$\frac{10\,539}{8\,781}$	<u>16 695</u>	<u>19 615</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,519}{10\,689}$	<u>16 358</u>	$\frac{10\,463}{8\,718}$	<u>16 575</u>	<u>19 474</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,519}{10\,689}$	<u>16 358</u>	$\frac{10\,463}{8\,718}$	<u>16 575</u>	<u>19 474</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,519}{10\,689}$	<u>16 358</u>	$\frac{10\,463}{8\,718}$	<u>16 575</u>	<u>19 474</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,803}{9\,026}$	<u>14 606</u>	$\frac{10\,387}{8\,655}$	<u>14 822</u>	<u>17 700</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,660}{8\,894}$	<u>14 393</u>	$\frac{10\,235}{8\,528}$	<u>14 606</u>	<u>17 442</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{9\,803}{9\,026}$	<u>14 606</u>	$\frac{10\,387}{8\,655}$	<u>14 822</u>	<u>17 700</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,897}{11\,048}$	<u>16 846</u>	$\frac{10\,790}{9\,014}$	<u>17 066</u>	<u>20 007</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,812}{10\,969}$	<u>16 725</u>	$\frac{10\,713}{8\,950}$	<u>16 944</u>	<u>19 864</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,727}{10\,891}$	<u>16 605</u>	$\frac{10\,636}{8\,886}$	<u>16 822</u>	<u>19 721</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,727}{10\,891}$	<u>16 605</u>	$\frac{10\,636}{8\,886}$	<u>16 822</u>	<u>19 721</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,727}{10\,891}$	<u>16 605</u>	$\frac{10\,636}{8\,886}$	<u>16 822</u>	<u>19 721</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,978}{9\,196}$	<u>14 821</u>	$\frac{10\,558}{8\,821}$	<u>15 037</u>	<u>17 915</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,832}{9\,062}$	<u>14 604</u>	$\frac{10\,404}{8\,692}$	<u>14 817</u>	<u>17 653</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{9\,978}{9\,196}$	<u>14 821</u>	$\frac{10\,558}{8\,821}$	<u>15 037</u>	<u>17 915</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,115}{11\,261}$	<u>17 106</u>	$\frac{10\,972}{9\,191}$	<u>17 326</u>	<u>20 268</u>

211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,029}{11\,180}$	<u>16 984</u>	$\frac{10\,893}{9\,126}$	<u>17 203</u>	<u>20 123</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,942}{11\,100}$	<u>16 861</u>	$\frac{10\,815}{9\,060}$	<u>17 079</u>	<u>19 978</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,942}{11\,100}$	<u>16 861</u>	$\frac{10\,815}{9\,060}$	<u>17 079</u>	<u>19 978</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,942}{11\,100}$	<u>16 861</u>	$\frac{10\,815}{9\,060}$	<u>17 079</u>	<u>19 978</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,160}{9\,373}$	<u>15 044</u>	$\frac{10\,737}{8\,994}$	<u>15 259</u>	<u>18 138</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,012}{9\,236}$	<u>14 824</u>	$\frac{10\,580}{8\,863}$	<u>15 037</u>	<u>17 873</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{10\,160}{9\,373}$	<u>15 044</u>	$\frac{10\,737}{8\,994}$	<u>15 259</u>	<u>18 138</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,343}{11\,482}$	<u>17 376</u>	$\frac{11\,240}{9\,375}$	<u>17 597</u>	<u>20 538</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,255}{11\,400}$	<u>17 252</u>	$\frac{11\,160}{9\,308}$	<u>17 471</u>	<u>20 391</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,166}{11\,318}$	<u>17 128</u>	$\frac{11\,080}{9\,241}$	<u>17 346</u>	<u>20 245</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,166}{11\,318}$	<u>17 128</u>	$\frac{11\,080}{9\,241}$	<u>17 346</u>	<u>20 245</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,166}{11\,318}$	<u>17 128</u>	$\frac{11\,080}{9\,241}$	<u>17 346</u>	<u>20 245</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,349}{9\,557}$	<u>15 275</u>	$\frac{10\,999}{9\,174}$	<u>15 491</u>	<u>18 369</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,198}{9\,417}$	<u>15 052</u>	$\frac{10\,839}{9\,040}$	<u>15 265</u>	<u>18 101</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{10\,349}{9\,557}$	<u>15 275</u>	$\frac{10\,999}{9\,174}$	<u>15 491</u>	<u>18 369</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,460}{11\,595}$	<u>17 516</u>	$\frac{11\,240}{9\,375}$	<u>17 736</u>	<u>20 677</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,371}{11\,512}$	<u>17 391</u>	$\frac{11\,160}{9\,308}$	<u>17 610</u>	<u>20 530</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,282}{11\,430}$	<u>17 265</u>	$\frac{11\,080}{9\,241}$	<u>17 483</u>	<u>20 382</u>



211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,282}{11\,430}$	<u>17 265</u>	$\frac{11\,080}{9\,241}$	<u>17 483</u>	<u>20 382</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,282}{11\,430}$	<u>17 265</u>	$\frac{11\,080}{9\,241}$	<u>17 483</u>	<u>20 382</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,447}{9\,651}$	<u>15 394</u>	$\frac{10\,999}{9\,174}$	<u>15 610</u>	<u>18 488</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,294}{9\,510}$	<u>15 170</u>	$\frac{10\,839}{9\,040}$	<u>15 382</u>	<u>18 218</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{10\,447}{9\,651}$	<u>15 394</u>	$\frac{10\,999}{9\,174}$	<u>15 610</u>	<u>18 488</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{13\,069}{11\,711}$	<u>17 852</u>	$\frac{16\,369}{15\,293}$	<u>18 086</u>	<u>21 200</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,976}{11\,628}$	<u>17 725</u>	$\frac{16\,252}{15\,184}$	<u>17 957</u>	<u>21 049</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,883}{11\,544}$	<u>17 597</u>	$\frac{16\,135}{15\,075}$	<u>17 828</u>	<u>20 897</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,883}{11\,544}$	<u>17 597</u>	$\frac{16\,135}{15\,075}$	<u>17 828</u>	<u>20 897</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 883}{11\ 544}$	<u>17 597</u>	$\frac{16\ 135}{15\ 075}$	<u>17 828</u>	<u>20 897</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 026}{9\ 748}$	<u>15 706</u>	$\frac{14\ 255}{13\ 253}$	<u>15 935</u>	<u>18 982</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 865}{9\ 605}$	<u>15 477</u>	$\frac{14\ 046}{13\ 059}$	<u>15 702</u>	<u>18 705</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{11\ 026}{9\ 748}$	<u>15 706</u>	$\frac{14\ 255}{13\ 253}$	<u>15 935</u>	<u>18 982</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{13\ 069}{11\ 711}$	<u>17 852</u>	$\frac{16\ 369}{15\ 293}$	<u>18 086</u>	<u>21 200</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 976}{11\ 628}$	<u>17 725</u>	$\frac{16\ 252}{15\ 184}$	<u>17 957</u>	<u>21 049</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 883}{11\ 544}$	<u>17 597</u>	$\frac{16\ 135}{15\ 075}$	<u>17 828</u>	<u>20 897</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 883}{11\ 544}$	<u>17 597</u>	$\frac{16\ 135}{15\ 075}$	<u>17 828</u>	<u>20 897</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 883}{11\ 544}$	<u>17 597</u>	$\frac{16\ 135}{15\ 075}$	<u>17 828</u>	<u>20 897</u>

211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{11\,026}{9\,748}$	<u>15 706</u>	$\frac{14\,255}{13\,253}$	<u>15 935</u>	<u>18 982</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,865}{9\,605}$	<u>15 477</u>	$\frac{14\,046}{13\,059}$	<u>15 702</u>	<u>18 705</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{11\,026}{9\,748}$	<u>15 706</u>	$\frac{14\,255}{13\,253}$	<u>15 935</u>	<u>18 982</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{15\,298}{14\,351}$	<u>14 316</u>	<u>20 781</u>	<u>18 420</u>	<u>16 500</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{15\,189}{14\,249}$	<u>14 214</u>	<u>20 633</u>	<u>18 289</u>	<u>16 382</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{15\,079}{14\,146}$	<u>14 112</u>	<u>20 484</u>	<u>18 157</u>	<u>16 265</u>

211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>15 079</u> 14 146	<u>14 112</u>	<u>20 484</u>	<u>18 157</u>	<u>16 265</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>15 079</u> 14 146	<u>14 112</u>	<u>20 484</u>	<u>18 157</u>	<u>16 265</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>13 367</u> 12 487	<u>12 406</u>	<u>18 732</u>	<u>16 651</u>	<u>14 544</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 172</u> 12 305	<u>12 225</u>	<u>18 459</u>	<u>16 408</u>	<u>14 331</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>13 367</u> 12 487	<u>12 406</u>	<u>18 732</u>	<u>16 651</u>	<u>14 544</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>15 572</u> 14 617	<u>14 558</u>	<u>21 093</u>	<u>18 653</u>	<u>16 742</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>15 460</u> 14 512	<u>14 454</u>	<u>20 942</u>	<u>18 520</u>	<u>16 622</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>15 349</u> 14 408	<u>14 350</u>	<u>20 792</u>	<u>18 387</u>	<u>16 503</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>15 349</u> 14 408	<u>14 350</u>	<u>20 792</u>	<u>18 387</u>	<u>16 503</u>

211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{15\,349}{14\,408}$	<u>14 350</u>	<u>20 792</u>	<u>18 387</u>	<u>16 503</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{13\,605}{12\,718}$	<u>12 613</u>	<u>19 008</u>	<u>16 854</u>	<u>14 750</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{13\,406}{12\,532}$	<u>12 429</u>	<u>18 731</u>	<u>16 608</u>	<u>14 535</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{13\,605}{12\,718}$	<u>12 613</u>	<u>19 008</u>	<u>16 854</u>	<u>14 750</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{15\,856}{14\,893}$	<u>14 808</u>	<u>21 417</u>	<u>18 895</u>	<u>16 993</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{15\,742}{14\,786}$	<u>14 703</u>	<u>21 264</u>	<u>18 760</u>	<u>16 871</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{15\,629}{14\,680}$	<u>14 597</u>	<u>21 111</u>	<u>18 625</u>	<u>16 750</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{15\,629}{14\,680}$	<u>14 597</u>	<u>21 111</u>	<u>18 625</u>	<u>16 750</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{15\,629}{14\,680}$	<u>14 597</u>	<u>21 111</u>	<u>18 625</u>	<u>16 750</u>

211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>13 852</u> 12 958	<u>12 827</u>	<u>19 295</u>	<u>17 064</u>	<u>14 965</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 650</u> 12 769	<u>12 640</u>	<u>19 013</u>	<u>16 815</u>	<u>14 746</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>13 852</u> 12 958	<u>12 827</u>	<u>19 295</u>	<u>17 064</u>	<u>14 965</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>16 150</u> 15 179	<u>15 069</u>	<u>21 754</u>	<u>19 146</u>	<u>17 253</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>16 035</u> 15 071	<u>14 961</u>	<u>21 598</u>	<u>19 010</u>	<u>17 130</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>15 920</u> 14 962	<u>14 853</u>	<u>21 443</u>	<u>18 873</u>	<u>17 006</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>15 920</u> 14 962	<u>14 853</u>	<u>21 443</u>	<u>18 873</u>	<u>17 006</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>15 920</u> 14 962	<u>14 853</u>	<u>21 443</u>	<u>18 873</u>	<u>17 006</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>14 109</u> 13 207	<u>13 050</u>	<u>19 592</u>	<u>17 283</u>	<u>15 187</u>

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{13\,903}{13\,014}$	<u>12 860</u>	<u>19 306</u>	<u>17 030</u>	<u>14 966</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{14\,109}{13\,207}$	<u>13 050</u>	<u>19 592</u>	<u>17 283</u>	<u>15 187</u>
211-201-0500	800 , 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{16\,457}{15\,477}$	<u>15 339</u>	<u>22 103</u>	<u>19 407</u>	<u>17 523</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{16\,339}{15\,366}$	<u>15 230</u>	<u>21 945</u>	<u>19 269</u>	<u>17 398</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{16\,222}{15\,256}$	<u>15 120</u>	<u>21 787</u>	<u>19 130</u>	<u>17 273</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{16\,222}{15\,256}$	<u>15 120</u>	<u>21 787</u>	<u>19 130</u>	<u>17 273</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{16\,222}{15\,256}$	<u>15 120</u>	<u>21 787</u>	<u>19 130</u>	<u>17 273</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{14\,375}{13\,466}$	<u>13 282</u>	<u>19 901</u>	<u>17 510</u>	<u>15 419</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{14\,165}{13\,270}$	<u>13 088</u>	<u>19 610</u>	<u>17 254</u>	<u>15 194</u>

211-201-0508	70	3	1	1370	<u>14 375</u> 13 466	<u>13 282</u>	<u>19 901</u>	<u>17 510</u>	<u>15 419</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>16 615</u> 15 630	<u>15 479</u>	<u>22 283</u>	<u>19 542</u>	<u>17 663</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>16 496</u> 15 518	<u>15 368</u>	<u>22 124</u>	<u>19 402</u>	<u>17 537</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>16 377</u> 15 407	<u>15 257</u>	<u>21 965</u>	<u>19 263</u>	<u>17 410</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>16 377</u> 15 407	<u>15 257</u>	<u>21 965</u>	<u>19 263</u>	<u>17 410</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>16 377</u> 15 407	<u>15 257</u>	<u>21 965</u>	<u>19 263</u>	<u>17 410</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>14 513</u> 13 599	<u>13 401</u>	<u>20 060</u>	<u>17 626</u>	<u>15 538</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 301</u> 13 401	<u>13 205</u>	<u>19 767</u>	<u>17 369</u>	<u>15 311</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>14 513</u> 13 599	<u>13 401</u>	<u>20 060</u>	<u>17 626</u>	<u>15 538</u>



211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{16\,877}{15\,786}$	<u>15 742</u>	<u>22 698</u>	<u>20 022</u>	<u>18 008</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{16\,756}{15\,673}$	<u>15 629</u>	<u>22 535</u>	<u>19 879</u>	<u>17 879</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{16\,636}{15\,561}$	<u>15 517</u>	<u>22 373</u>	<u>19 736</u>	<u>17 751</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{16\,636}{15\,561}$	<u>15 517</u>	<u>22 373</u>	<u>19 736</u>	<u>17 751</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{16\,636}{15\,561}$	<u>15 517</u>	<u>22 373</u>	<u>19 736</u>	<u>17 751</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{14\,751}{13\,735}$	<u>13 641</u>	<u>20 448</u>	<u>18 081</u>	<u>15 859</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{14\,536}{13\,535}$	<u>13 442</u>	<u>20 149</u>	<u>17 817</u>	<u>15 627</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{14\,751}{13\,735}$	<u>13 641</u>	<u>20 448</u>	<u>18 081</u>	<u>15 859</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							

211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>16 877</u> 15 786	<u>15 742</u>	<u>22 698</u>	<u>20 022</u>	<u>18 008</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>16 756</u> 15 673	<u>15 629</u>	<u>22 535</u>	<u>19 879</u>	<u>17 879</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>16 636</u> 15 561	<u>15 517</u>	<u>22 373</u>	<u>19 736</u>	<u>17 751</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>16 636</u> 15 561	<u>15 517</u>	<u>22 373</u>	<u>19 736</u>	<u>17 751</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>16 636</u> 15 561	<u>15 517</u>	<u>22 373</u>	<u>19 736</u>	<u>17 751</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>14 751</u> 13 735	<u>13 641</u>	<u>20 448</u>	<u>18 081</u>	<u>15 859</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 536</u> 13 535	<u>13 442</u>	<u>20 149</u>	<u>17 817</u>	<u>15 627</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>14 751</u> 13 735	<u>13 641</u>	<u>20 448</u>	<u>18 081</u>	<u>15 859</u>

211-201-0100	200 , 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>15 400</u>	<u>14 442</u>	<u>18 486</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>15 290</u>	<u>14 338</u>	<u>18 354</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>15 180</u>	<u>14 235</u>	<u>18 222</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>15 180</u>	<u>14 235</u>	<u>18 222</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>15 180</u>	<u>14 235</u>	<u>18 222</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>13 467</u>	<u>12 529</u>	<u>16 486</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 270</u>	<u>12 346</u>	<u>16 246</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>13 467</u>	<u>12 529</u>	<u>16 486</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>15 642</u>	<u>14 683</u>	<u>18 727</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>15 530</u>	<u>14 578</u>	<u>18 593</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>15 418</u>	<u>14 473</u>	<u>18 460</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>15 418</u>	<u>14 473</u>	<u>18 460</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>15 418</u>	<u>14 473</u>	<u>18 460</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>13 674</u>	<u>12 736</u>	<u>16 693</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 474</u>	<u>12 550</u>	<u>16 449</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>13 674</u>	<u>12 736</u>	<u>16 693</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>15 893</u>	<u>14 934</u>	<u>18 978</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>15 779</u>	<u>14 827</u>	<u>18 842</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>15 666</u>	<u>14 720</u>	<u>18 707</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>15 666</u>	<u>14 720</u>	<u>18 707</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>15 666</u>	<u>14 720</u>	<u>18 707</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>13 888</u>	<u>12 950</u>	<u>16 907</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 686</u>	<u>12 761</u>	<u>16 661</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>13 888</u>	<u>12 950</u>	<u>16 907</u>
211-201-0400	, 1284-2004 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>16 153</u>	<u>15 194</u>	<u>19 238</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>16 037</u>	<u>15 086</u>	<u>19 101</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>15 922</u>	<u>14 977</u>	<u>18 963</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>15 922</u>	<u>14 977</u>	<u>18 963</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>15 922</u>	<u>14 977</u>	<u>18 963</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>14 111</u>	<u>13 173</u>	<u>17 130</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>13 905</u>	<u>12 981</u>	<u>16 880</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>14 111</u>	<u>13 173</u>	<u>17 130</u>
211-201-0500	, 1284-2004 800	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>16 423</u>	<u>15 465</u>	<u>19 509</u>

211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>16 306</u>	<u>15 354</u>	<u>19 369</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>16 189</u>	<u>15 244</u>	<u>19 230</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>16 189</u>	<u>15 244</u>	<u>19 230</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>16 189</u>	<u>15 244</u>	<u>19 230</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>14 343</u>	<u>13 404</u>	<u>17 362</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 133</u>	<u>13 209</u>	<u>17 108</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>14 343</u>	<u>13 404</u>	<u>17 362</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>16 563</u>	<u>15 604</u>	<u>19 648</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>16 444</u>	<u>15 492</u>	<u>19 508</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>16 326</u>	<u>15 381</u>	<u>19 367</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>16 326</u>	<u>15 381</u>	<u>19 367</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>16 326</u>	<u>15 381</u>	<u>19 367</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>14 462</u>	<u>13 523</u>	<u>17 481</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 251</u>	<u>13 326</u>	<u>17 226</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>14 462</u>	<u>13 523</u>	<u>17 481</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>16 829</u>	<u>15 820</u>	<u>20 110</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>16 709</u>	<u>15 707</u>	<u>19 966</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>16 588</u>	<u>15 594</u>	<u>19 823</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>16 588</u>	<u>15 594</u>	<u>19 823</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>16 588</u>	<u>15 594</u>	<u>19 823</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>14 705</u>	<u>13 717</u>	<u>17 916</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 490</u>	<u>13 517</u>	<u>17 654</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>14 705</u>	<u>13 717</u>	<u>17 916</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					

211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>16 829</u>	<u>15 820</u>	<u>20 110</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>16 709</u>	<u>15 707</u>	<u>19 966</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>16 588</u>	<u>15 594</u>	<u>19 823</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>16 588</u>	<u>15 594</u>	<u>19 823</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>16 588</u>	<u>15 594</u>	<u>19 823</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>14 705</u>	<u>13 717</u>	<u>17 916</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>14 490</u>	<u>13 517</u>	<u>17 654</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>14 705</u>	<u>13 717</u>	<u>17 916</u>



211-203.

					,	.			
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,	.			
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

					,	.				
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>23 429</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>23 429</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 767</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>21 590</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	<u>23 928</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	

					,	.				
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>25 767</u> 22 321	<u>24 076</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>25 767</u> 22 321	<u>24 076</u> 22 321	<u>25 211</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	

8.04-08-2024

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>23 928</u> 20 536	<u>22 237</u> 20 536	<u>23 372</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>24 675</u> 22 321	<u>24 037</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>24 675</u> 22 321	<u>24 037</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>22 837</u> 20 536	<u>22 198</u> 20 536	<u>23 207</u> 20 536

**211-206.**

					,	.			
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	$\frac{12\,425}{11\,113}$	<u>17 071</u>	$\frac{16\,665}{15\,598}$	<u>17 298</u>	<u>20 323</u>

					,	.			
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	$\frac{17\,544}{16\,451}$	<u>15 021</u>	<u>23 198</u>	<u>19 668</u>	<u>17 222</u>

211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>16 077</u>	<u>15 096</u>	<u>19 264</u>

**211-3.**  
**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080	
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080	

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.**  
**211-401.**

					,	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 460</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>9 285</u> 7 366	<u>5 383</u>	<u>8 720</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 460</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>9 285</u> 7 366	<u>5 383</u>	<u>8 720</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 840</u> 2 679				

					,	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>13 258</u>	<u>2 871</u> 1 339	<u>15 260</u>	<u>7 997</u>	<u>4 036</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>13 258</u>	<u>2 871</u> 1 339	<u>15 260</u>	<u>7 997</u>	<u>4 036</u>



211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 552</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 552</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500			

211-402.

					,	.			
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{7\,964}{7\,034}$	$\frac{10\,712}{7\,972}$	$\frac{10\,199}{9\,474}$	$\frac{10\,879}{7\,972}$	$\frac{13\,104}{7\,972}$

					,	.			
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{10\,684}{9\,945}$	$\frac{9\,205}{7\,972}$	$\frac{14\,173}{10\,883}$	$\frac{12\,622}{7\,972}$	$\frac{10\,824}{7\,972}$

					,		
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>9 981</u> 7 972	<u>9 260</u> 7 972	<u>12 325</u> 7 972

211-403.

					,		
211-403-0100	10832-2009 75	3					
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77		<u>16 298</u> 16 071	
211-403-0200	4682-84 ( )	3					
211-403-0201		3	1	2600		<u>191 818</u> 188 036	

**211-5.**  
**211-501.**

				,	.				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 981</u> 9 613	<u>15 103</u>	<u>9 285</u>	<u>15 353</u>	<u>18 690</u>

				,					
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>13 258</u>	<u>12 842</u>	<u>15 260</u>	<u>17 967</u>	<u>15 270</u>

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>14 006</u>	<u>12 925</u>		<u>17 522</u>	

211-6.  
211-601. -

					,	.			
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 608</u>	<u>5 475</u>	<u>9 168</u> 7 143	<u>5 742</u>	<u>9 301</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>13 406</u>	<u>3 063</u> 1 429	<u>15 541</u>	<u>8 530</u>	<u>4 305</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 305</u>		<u>3 152</u>	<u>8 055</u>	

**211-7.**  
**211-701.**

					,	.				
211-701-0100			3							
211-701-0101	150- 1000 , 300		3	1	1800	<u>14 407</u> 12 709	<u>20 565</u>	<u>18 435</u> 17 102	<u>20 866</u>	<u>24 875</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400		3	1	1800	<u>14 407</u> 12 709	<u>20 565</u>	<u>18 435</u> 17 102	<u>20 866</u>	<u>24 875</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600		3	1	1800	<u>14 407</u> 12 709	<u>20 565</u>	<u>18 435</u> 17 102	<u>20 866</u>	<u>24 875</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800		3	1	1800	<u>14 407</u> 12 709	<u>20 565</u>	<u>18 435</u> 17 102	<u>20 866</u>	<u>24 875</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000		3	1	1800	<u>14 407</u> 12 709	<u>20 565</u>	<u>18 435</u> 17 102	<u>20 866</u>	<u>24 875</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200		3	1	1800	<u>14 407</u> 12 709	<u>20 565</u>	<u>18 435</u> 17 102	<u>20 866</u>	<u>24 875</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -				1000	<u>49 078</u> 47 009				

					,					
211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>19 309</u> 17 949	<u>17 847</u>	<u>26 804</u>	<u>24 007</u>	<u>20 765</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>19 309</u> 17 949	<u>17 847</u>	<u>26 804</u>	<u>24 007</u>	<u>20 765</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>19 309</u> 17 949	<u>17 847</u>	<u>26 804</u>	<u>24 007</u>	<u>20 765</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>19 309</u> 17 949	<u>17 847</u>	<u>26 804</u>	<u>24 007</u>	<u>20 765</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>19 309</u> 17 949	<u>17 847</u>	<u>26 804</u>	<u>24 007</u>	<u>20 765</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>19 309</u> 17 949	<u>17 847</u>	<u>26 804</u>	<u>24 007</u>	<u>20 765</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000						



					,			
211-701-0100		3						
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>19 247</u>	<u>17 947</u>	<u>23 472</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>19 247</u>	<u>17 947</u>	<u>23 472</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>19 247</u>	<u>17 947</u>	<u>23 472</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>19 247</u>	<u>17 947</u>	<u>23 472</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>19 247</u>	<u>17 947</u>	<u>23 472</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>19 247</u>	<u>17 947</u>	<u>23 472</u>	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

**211-702.**

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101	-	3	1	700		<u>3 207</u> 2 679

**212.** ,  
**212-1.**  
**212-101.**

					,	.				
212-101-0100	7473-2010	3,5	3							
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>25 414</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860	<u>33 508</u> 23 860	<u>32 437</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860
212-101-0200	7473-2010	5	3							

212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>26 567</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053	<u>34 720</u> 25 053	<u>33 589</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							
212-101-0301			3	1	2400	<u>27 584</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116	<u>35 800</u> 26 116	<u>34 606</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>27 546</u> 25 072	<u>36 556</u> 26 380	<u>36 556</u> 26 380	<u>35 227</u> 25 072	<u>36 556</u> 26 380
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>27 806</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>35 487</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>28 071</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>35 752</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>28 901</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>36 582</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>27 806</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>35 487</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>28 071</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>35 752</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0309	F100, W6		3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 901</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>36 582</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 189</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>36 870</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 071</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>35 752</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 189</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>36 870</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>37 165</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 901</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>36 582</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>37 165</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 785</u> 27 276	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>37 466</u> 27 276	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 022</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 519</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 019</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>38 700</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 314</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 558</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 314</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 616</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 923</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 558</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 886</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 616</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 923</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 886</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 221</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 923</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 558</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 221</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 563</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>41 244</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 022</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 519</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 019</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>38 700</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 314</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 558</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 314</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 616</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 923</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 558</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 886</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 616</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 923</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 886</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 221</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 923</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 558</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 221</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366



212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 563</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>41 244</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 743</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679	<u>42 467</u> 32 679	<u>40 766</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 768</u> 31 196	<u>43 290</u> 33 009	<u>43 290</u> 33 009	<u>41 449</u> 31 196	<u>43 290</u> 33 009
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 091</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>41 772</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 421</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>42 102</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 102</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>42 783</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 454</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>43 135</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 091</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>41 772</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 421</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>42 102</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 758</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>42 439</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 454</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>43 135</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 813</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>43 493</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 421</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>42 102</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 758</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>42 439</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 102</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>42 783</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 813</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>43 493</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 179</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>43 860</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 758</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>42 439</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 102</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>42 783</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 454</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>43 135</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 179</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>43 860</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 554</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>44 235</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 179</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>43 860</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 554</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>44 235</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 937</u> 34 315	<u>46 644</u> 36 310	<u>46 644</u> 36 310	<u>44 618</u> 34 315	<u>46 644</u> 36 310
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 329</u> 34 701	<u>47 059</u> 36 718	<u>47 059</u> 36 718	<u>45 010</u> 34 701	<u>47 059</u> 36 718
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 139</u> 35 499	<u>47 916</u> 37 562	<u>47 916</u> 37 562	<u>45 820</u> 35 499	<u>47 916</u> 37 562
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 304</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286	<u>44 100</u> 34 286	<u>42 326</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 344</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 025</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 683</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>43 364</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 383</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 064</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 745</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>44 426</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 344</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 025</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 683</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>43 364</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 030</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>43 711</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 745</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>44 426</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 113</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>44 794</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 683</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>43 364</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 030</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>43 711</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 383</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 064</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 113</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>44 794</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 490</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>45 171</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 113</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>44 794</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 490</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>45 171</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 875</u> 35 239	<u>47 617</u> 37 267	<u>47 617</u> 37 267	<u>45 556</u> 35 239	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>38 269</u> 35 626	<u>48 033</u> 37 677	<u>48 033</u> 37 677	<u>45 950</u> 35 626	<u>48 033</u> 37 677
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>39 082</u> 36 427	<u>48 893</u> 38 523	<u>48 893</u> 38 523	<u>46 763</u> 36 427	<u>48 893</u> 38 523
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>38 293</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455	<u>47 321</u> 37 455	<u>45 315</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>38 363</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>46 044</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>38 733</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>46 414</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>39 497</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>47 178</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>39 891</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>47 572</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>38 363</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>46 044</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>38 733</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>46 414</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>39 111</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>46 792</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>39 891</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>47 572</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>40 293</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>47 974</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>38 733</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>46 414</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>39 111</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>46 792</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>39 497</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>47 178</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>40 293</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>47 974</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>40 704</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>48 385</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>40 293</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>47 974</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>40 704</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>48 385</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>41 124</u> 38 437	<u>51 117</u> 40 712	<u>51 117</u> 40 712	<u>48 805</u> 38 437	<u>51 117</u> 40 712
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>41 553</u> 38 859	<u>51 572</u> 41 160	<u>51 572</u> 41 160	<u>49 234</u> 38 859	<u>51 572</u> 41 160
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 441</u> 39 732	<u>52 512</u> 42 085	<u>52 512</u> 42 085	<u>50 121</u> 39 732	<u>52 512</u> 42 085
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 715</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955	<u>49 861</u> 39 955	<u>47 737</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>40 809</u> 38 127	<u>50 758</u> 40 359	<u>50 758</u> 40 359	<u>48 490</u> 38 127	<u>50 758</u> 40 359
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>42 302</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518	<u>51 448</u> 41 518	<u>49 325</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 413</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>50 094</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>43 245</u> 40 524	<u>53 240</u> 42 802	<u>53 240</u> 42 802	<u>50 926</u> 40 524	<u>53 240</u> 42 802
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 674</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>51 355</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248



212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 413</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>50 094</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 825</u> 40 110	<u>52 797</u> 42 365	<u>52 797</u> 42 365	<u>50 506</u> 40 110	<u>52 797</u> 42 365
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 674</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>51 355</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>44 112</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>51 793</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>44 112</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>51 793</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 559</u> 41 817	<u>54 628</u> 44 168	<u>54 628</u> 44 168	<u>52 240</u> 41 817	<u>54 628</u> 44 168
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>45 482</u> 42 726	<u>55 604</u> 45 128	<u>55 604</u> 45 128	<u>53 163</u> 42 726	<u>55 604</u> 45 128
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 959</u> 43 196	<u>56 108</u> 45 624	<u>56 108</u> 45 624	<u>53 640</u> 43 196	<u>56 108</u> 45 624
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>44 962</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319	<u>54 294</u> 44 319	<u>51 985</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>45 100</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>52 781</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>45 987</u> 43 223	<u>56 175</u> 45 690	<u>56 175</u> 45 690	<u>53 668</u> 43 223	<u>56 175</u> 45 690
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>46 445</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>54 126</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>45 100</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>52 781</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>45 539</u> 42 782	<u>55 701</u> 45 224	<u>55 701</u> 45 224	<u>53 220</u> 42 782	<u>55 701</u> 45 224
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>46 445</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>54 126</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>46 912</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>54 593</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>46 912</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>54 593</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 389</u> 44 602	<u>57 656</u> 47 148	<u>57 656</u> 47 148	<u>55 070</u> 44 602	<u>57 656</u> 47 148
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>48 374</u> 45 572	<u>58 697</u> 48 173	<u>58 697</u> 48 173	<u>56 055</u> 45 572	<u>58 697</u> 48 173
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>48 883</u> 46 073	<u>59 235</u> 48 702	<u>59 235</u> 48 702	<u>56 564</u> 46 073	<u>59 235</u> 48 702
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>46 873</u> 43 807	<u>56 303</u> 46 296	<u>56 303</u> 46 296	<u>53 896</u> 43 807	<u>56 303</u> 46 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>47 030</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>54 711</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>47 957</u> 45 162	<u>58 245</u> 47 728	<u>58 245</u> 47 728	<u>55 638</u> 45 162	<u>58 245</u> 47 728
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 435</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>56 116</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>47 030</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>54 711</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>47 489</u> 44 701	<u>57 750</u> 47 241	<u>57 750</u> 47 241	<u>55 170</u> 44 701	<u>57 750</u> 47 241
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 435</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>56 116</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>48 923</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>56 604</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>48 923</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>56 604</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>49 422</u> 46 604	<u>59 793</u> 49 251	<u>59 793</u> 49 251	<u>57 103</u> 46 604	<u>59 793</u> 49 251
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>50 451</u> 47 617	<u>60 880</u> 50 322	<u>60 880</u> 50 322	<u>58 132</u> 47 617	<u>60 880</u> 50 322

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 983</u> 48 140	<u>61 442</u> 50 875	<u>61 442</u> 50 875	<u>58 664</u> 48 140	<u>61 442</u> 50 875
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 871</u> 45 774	<u>58 402</u> 48 362	<u>58 402</u> 48 362	<u>55 894</u> 45 774	<u>58 402</u> 48 362
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 048</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>56 729</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 017</u> 47 189	<u>60 409</u> 49 858	<u>60 409</u> 49 858	<u>57 698</u> 47 189	<u>60 409</u> 49 858
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 516</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>58 197</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 048</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>56 729</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 528</u> 46 708	<u>59 892</u> 49 349	<u>59 892</u> 49 349	<u>57 209</u> 46 708	<u>59 892</u> 49 349
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 516</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>58 197</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 026</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>58 707</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 026</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>58 707</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 547</u> 48 695	<u>62 026</u> 51 449	<u>62 026</u> 51 449	<u>59 228</u> 48 695	<u>62 026</u> 51 449
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 623</u> 49 754	<u>63 162</u> 52 567	<u>63 162</u> 52 567	<u>60 304</u> 49 754	<u>63 162</u> 52 567
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 178</u> 50 301	<u>63 749</u> 53 145	<u>63 749</u> 53 145	<u>60 859</u> 50 301	<u>63 749</u> 53 145
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>52 102</u> 48 953	<u>61 737</u> 51 645	<u>61 737</u> 51 645	<u>59 125</u> 48 953	<u>61 737</u> 51 645
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>52 312</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>59 993</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>53 348</u> 50 468	<u>63 848</u> 53 242	<u>63 848</u> 53 242	<u>61 029</u> 50 468	<u>63 848</u> 53 242
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>53 882</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>61 563</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>52 312</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>59 993</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>52 824</u> 49 953	<u>63 296</u> 52 699	<u>63 296</u> 52 699	<u>60 505</u> 49 953	<u>63 296</u> 52 699
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>53 882</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>61 563</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>54 427</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>62 108</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>54 427</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>62 108</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>54 984</u> 52 078	<u>65 574</u> 54 942	<u>65 574</u> 54 942	<u>62 665</u> 52 078	<u>65 574</u> 54 942
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>56 134</u> 53 210	<u>66 788</u> 56 136	<u>66 788</u> 56 136	<u>63 815</u> 53 210	<u>66 788</u> 56 136
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>56 728</u> 53 795	<u>67 415</u> 56 753	<u>67 415</u> 56 753	<u>64 409</u> 53 795	<u>67 415</u> 56 753
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 645</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099	<u>33 750</u> 24 099	<u>32 667</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 809</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304	<u>34 974</u> 25 304	<u>33 831</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 836</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377	<u>36 065</u> 26 377	<u>34 859</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 801</u> 25 323	<u>36 824</u> 26 644	<u>36 824</u> 26 644	<u>35 482</u> 25 323	<u>36 824</u> 26 644
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 063</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>35 744</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>36 012</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>36 565</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 169</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>36 850</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 063</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>35 744</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>36 012</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 605</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>36 286</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 169</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>36 850</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 461</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>37 142</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>36 012</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 605</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>36 286</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>36 565</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 461</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>37 142</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>37 439</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 605</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>36 286</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 884</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>36 565</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 169</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>36 850</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>37 439</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 062</u> 27 549	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>37 743</u> 27 549	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 308</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 822</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075



212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 308</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>38 989</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 607</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 539</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 607</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 222</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 222</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 539</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 533</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 222</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 539</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 533</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 878</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>41 559</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 308</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 822</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 308</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>38 989</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 607</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 539</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 607</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 222</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 222</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 539</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 194</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 533</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 222</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 539</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 863</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 533</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 878</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>41 559</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 057</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005	<u>42 799</u> 33 005	<u>41 080</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 085</u> 31 508	<u>43 626</u> 33 339	<u>43 626</u> 33 339	<u>41 766</u> 31 508	<u>43 626</u> 33 339
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 411</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 092</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 745</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>42 426</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 432</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>43 113</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 787</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>43 468</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 411</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 092</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 745</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>42 426</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 085</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>42 766</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 787</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>43 468</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 150</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>43 831</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 745</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>42 426</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 085</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>42 766</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 432</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>43 113</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 150</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>43 831</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 520</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>44 201</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 085</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>42 766</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 432</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>43 113</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 787</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>43 468</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 520</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>44 201</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 899</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>44 580</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 520</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>44 201</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 899</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>44 580</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 286</u> 34 659	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 013</u> 36 673	<u>44 967</u> 34 659	<u>47 013</u> 36 673
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 681</u> 35 048	<u>47 432</u> 37 085	<u>47 432</u> 37 085	<u>45 362</u> 35 048	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 500</u> 35 854	<u>48 298</u> 37 937	<u>48 298</u> 37 937	<u>46 181</u> 35 854	<u>48 298</u> 37 937
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 633</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629	<u>44 449</u> 34 629	<u>42 656</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 676</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>43 357</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 019</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>43 700</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 727</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 408</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 091</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>44 772</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 676</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>43 357</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 019</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>43 700</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 369</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>44 050</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 091</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>44 772</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 464</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>45 145</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 019</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>43 700</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 369</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>44 050</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 727</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 408</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 464</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>45 145</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 844</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>45 525</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 464</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>45 145</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 844</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>45 525</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 233</u> 35 591	<u>47 996</u> 37 640	<u>47 996</u> 37 640	<u>45 914</u> 35 591	<u>47 996</u> 37 640



212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 631</u> 35 982	<u>48 416</u> 38 053	<u>48 416</u> 38 053	<u>46 312</u> 35 982	<u>48 416</u> 38 053
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 452</u> 36 791	<u>49 285</u> 38 909	<u>49 285</u> 38 909	<u>47 133</u> 36 791	<u>49 285</u> 38 909
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 652</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830	<u>47 701</u> 37 830	<u>45 675</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 726</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>46 407</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 100</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>46 781</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 871</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>47 552</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>40 269</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>47 950</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 726</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>46 407</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 100</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>46 781</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 482</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>47 163</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>40 269</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>47 950</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 675</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>48 356</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>39 100</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>46 781</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>39 482</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>47 163</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 871</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>47 552</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>40 675</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>48 356</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>41 091</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>48 772</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>40 675</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>48 356</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 091</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>48 772</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>41 515</u> 38 821	<u>51 531</u> 41 119	<u>51 531</u> 41 119	<u>49 196</u> 38 821	<u>51 531</u> 41 119
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>41 948</u> 39 248	<u>51 990</u> 41 571	<u>51 990</u> 41 571	<u>49 629</u> 39 248	<u>51 990</u> 41 571

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>42 844</u> 40 129	<u>52 939</u> 42 506	<u>52 939</u> 42 506	<u>50 525</u> 40 129	<u>52 939</u> 42 506
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 098</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355	<u>45 276</u> 40 355	<u>48 121</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 197</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763	<u>47 023</u> 40 763	<u>48 878</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 004</u> 39 302	<u>52 022</u> 41 603	<u>47 877</u> 41 603	<u>49 684</u> 39 302	<u>52 022</u> 41 603
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 419</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036	<u>48 317</u> 42 036	<u>50 100</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 197</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763	<u>47 023</u> 40 763	<u>48 878</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 596</u> 38 901	<u>51 591</u> 41 178	<u>47 446</u> 41 178	<u>49 277</u> 38 901	<u>51 591</u> 41 178
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 419</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036	<u>48 317</u> 42 036	<u>50 100</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 844</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479	<u>48 767</u> 42 479	<u>50 525</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 844</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479	<u>48 767</u> 42 479	<u>50 525</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 278</u> 40 556	<u>53 371</u> 42 931	<u>49 226</u> 42 931	<u>50 959</u> 40 556	<u>53 371</u> 42 931
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 174</u> 41 438	<u>54 319</u> 43 864	<u>50 174</u> 43 864	<u>51 855</u> 41 438	<u>54 319</u> 43 864
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 636</u> 41 893	<u>54 809</u> 44 346	<u>50 664</u> 44 346	<u>52 317</u> 41 893	<u>54 809</u> 44 346
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>42 702</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933	<u>51 870</u> 41 933	<u>49 724</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>45 388</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762	<u>54 745</u> 44 762	<u>52 411</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>45 530</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>53 211</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>46 426</u> 43 655	<u>56 639</u> 46 147	<u>56 639</u> 46 147	<u>54 107</u> 43 655	<u>56 639</u> 46 147
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>46 888</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>54 569</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>45 530</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>53 211</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 974</u> 43 210	<u>56 160</u> 45 676	<u>56 160</u> 45 676	<u>53 655</u> 43 210	<u>56 160</u> 45 676
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>46 888</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>54 569</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>47 360</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>55 041</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 360</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>55 041</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>47 842</u> 45 049	<u>58 135</u> 47 620	<u>58 135</u> 47 620	<u>55 523</u> 45 049	<u>58 135</u> 47 620
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>48 837</u> 46 028	<u>59 187</u> 48 655	<u>59 187</u> 48 655	<u>56 518</u> 46 028	<u>59 187</u> 48 655
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 351</u> 46 534	<u>59 730</u> 49 189	<u>59 730</u> 49 189	<u>57 032</u> 46 534	<u>59 730</u> 49 189
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 319</u> 44 245	<u>56 773</u> 46 759	<u>56 773</u> 46 759	<u>54 341</u> 44 245	<u>56 773</u> 46 759
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>47 480</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>55 161</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 416</u> 45 614	<u>58 730</u> 48 205	<u>58 730</u> 48 205	<u>56 097</u> 45 614	<u>58 730</u> 48 205

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>48 899</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>56 580</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 480</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>55 161</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>47 943</u> 45 148	<u>58 230</u> 47 713	<u>58 230</u> 47 713	<u>55 624</u> 45 148	<u>58 230</u> 47 713
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>48 899</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>56 580</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>49 392</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>57 073</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>49 392</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>57 073</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>49 895</u> 47 070	<u>60 293</u> 49 743	<u>60 293</u> 49 743	<u>57 576</u> 47 070	<u>60 293</u> 49 743
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>50 935</u> 48 093	<u>61 392</u> 50 825	<u>61 392</u> 50 825	<u>58 616</u> 48 093	<u>61 392</u> 50 825
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>51 472</u> 48 621	<u>61 959</u> 51 383	<u>61 959</u> 51 383	<u>59 153</u> 48 621	<u>61 959</u> 51 383
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>49 336</u> 46 231	<u>58 893</u> 48 845	<u>58 893</u> 48 845	<u>56 359</u> 46 231	<u>58 893</u> 48 845

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>49 518</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>57 199</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>50 496</u> 47 661	<u>60 915</u> 50 356	<u>60 915</u> 50 356	<u>58 177</u> 47 661	<u>60 915</u> 50 356
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>51 001</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>58 682</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>49 518</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>57 199</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>50 002</u> 47 175	<u>60 393</u> 49 842	<u>60 393</u> 49 842	<u>57 683</u> 47 175	<u>60 393</u> 49 842
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>51 001</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>58 682</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>51 516</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>59 197</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>51 516</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>59 197</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>52 042</u> 49 182	<u>62 548</u> 51 963	<u>62 548</u> 51 963	<u>59 723</u> 49 182	<u>62 548</u> 51 963
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>53 128</u> 50 252	<u>63 696</u> 53 093	<u>63 696</u> 53 093	<u>60 809</u> 50 252	<u>63 696</u> 53 093
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>53 689</u> 50 804	<u>64 289</u> 53 676	<u>64 289</u> 53 676	<u>61 370</u> 50 804	<u>64 289</u> 53 676

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>52 599</u> 49 443	<u>62 262</u> 52 162	<u>62 262</u> 52 162	<u>59 622</u> 49 443	<u>62 262</u> 52 162
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>52 814</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>60 495</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>53 860</u> 50 972	<u>64 389</u> 53 775	<u>64 389</u> 53 775	<u>61 541</u> 50 972	<u>64 389</u> 53 775
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>54 400</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>62 081</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>52 814</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>60 495</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>53 332</u> 50 452	<u>63 831</u> 53 226	<u>63 831</u> 53 226	<u>61 013</u> 50 452	<u>63 831</u> 53 226
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>54 400</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>62 081</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>54 951</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>62 632</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>54 951</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>62 632</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>55 513</u> 52 599	<u>66 133</u> 55 491	<u>66 133</u> 55 491	<u>63 194</u> 52 599	<u>66 133</u> 55 491



212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>56 675</u> 53 742	<u>67 358</u> 56 697	<u>67 358</u> 56 697	<u>64 356</u> 53 742	<u>67 358</u> 56 697
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>57 275</u> 54 333	<u>67 991</u> 57 320	<u>67 991</u> 57 320	<u>64 956</u> 54 333	<u>67 991</u> 57 320

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>33 508</u> 23 860	<u>27 928</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860	<u>33 630</u> 23 860	<u>32 437</u> 22 686
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>34 720</u> 25 053	<u>29 081</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053	<u>34 842</u> 25 053	<u>33 589</u> 23 820
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 800</u> 26 116	<u>30 098</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116	<u>35 922</u> 26 116	<u>34 606</u> 24 821

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>36 556</u> 26 380	<u>30 633</u> 25 072	<u>36 556</u> 26 380	<u>36 556</u> 26 380	<u>35 227</u> 25 072
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>36 829</u> 26 649	<u>30 893</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>35 487</u> 25 328
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 108</u> 26 924	<u>31 158</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>35 752</u> 25 589
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>37 684</u> 27 491	<u>31 706</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>36 299</u> 26 128
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>37 981</u> 27 783	<u>31 988</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>36 582</u> 26 406
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>36 829</u> 26 649	<u>30 893</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>35 487</u> 25 328
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>37 108</u> 26 924	<u>31 158</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>35 752</u> 25 589
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 27 204	<u>31 429</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>36 023</u> 25 856
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>37 981</u> 27 783	<u>31 988</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>36 582</u> 26 406
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>38 285</u> 28 082	<u>32 276</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>36 870</u> 26 690
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>37 108</u> 26 924	<u>31 158</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>35 752</u> 25 589

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>37 393</u> 27 204	<u>31 429</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>36 023</u> 25 856
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>37 684</u> 27 491	<u>31 706</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>36 299</u> 26 128
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>38 285</u> 28 082	<u>32 276</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>36 870</u> 26 690
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>38 595</u> 28 387	<u>32 571</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>37 165</u> 26 980
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>37 393</u> 27 204	<u>31 429</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>36 023</u> 25 856
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>37 684</u> 27 491	<u>31 706</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>36 299</u> 26 128
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>37 981</u> 27 783	<u>31 988</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>36 582</u> 26 406
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>38 595</u> 28 387	<u>32 571</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>37 165</u> 26 980
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>38 912</u> 28 699	<u>32 872</u> 27 276	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>37 466</u> 27 276
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 519</u> 29 777	<u>33 536</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 641</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>40 312</u> 30 078	<u>34 106</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>38 700</u> 28 490
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>40 624</u> 30 384	<u>34 401</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 698	<u>34 703</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>41 599</u> 31 344	<u>35 325</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>35 645</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>40 624</u> 30 384	<u>34 401</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 698	<u>34 703</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>41 267</u> 31 017	<u>35 010</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>35 645</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>42 284</u> 32 018	<u>35 973</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 698	<u>34 703</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>41 267</u> 31 017	<u>35 010</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>41 599</u> 31 344	<u>35 325</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>42 284</u> 32 018	<u>35 973</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>42 638</u> 32 366	<u>36 308</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>41 267</u> 31 017	<u>35 010</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>41 599</u> 31 344	<u>35 325</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>35 645</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>42 638</u> 32 366	<u>36 308</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 999</u> 32 722	<u>36 650</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>41 244</u> 30 995
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>39 519</u> 29 777	<u>33 536</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 641</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>40 312</u> 30 078	<u>34 106</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>38 700</u> 28 490
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>40 624</u> 30 384	<u>34 401</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 698	<u>34 703</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>41 599</u> 31 344	<u>35 325</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>35 645</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>40 624</u> 30 384	<u>34 401</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 995</u> 28 781
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 698	<u>34 703</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>41 267</u> 31 017	<u>35 010</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>35 645</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>42 284</u> 32 018	<u>35 973</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 698	<u>34 703</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>39 297</u> 29 078

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>41 267</u> 31 017	<u>35 010</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>41 599</u> 31 344	<u>35 325</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>42 284</u> 32 018	<u>35 973</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>40 567</u> 30 328
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>42 638</u> 32 366	<u>36 308</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>41 267</u> 31 017	<u>35 010</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>39 604</u> 29 381
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>41 599</u> 31 344	<u>35 325</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>39 918</u> 29 690
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>35 645</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>40 239</u> 30 006
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>42 638</u> 32 366	<u>36 308</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>40 902</u> 30 658
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 999</u> 32 722	<u>36 650</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>41 244</u> 30 995
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>42 467</u> 32 679	<u>36 257</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679	<u>42 589</u> 32 679	<u>40 766</u> 30 884

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>43 290</u> 33 009	<u>36 855</u> 31 196	<u>43 290</u> 33 009	<u>43 290</u> 33 009	<u>41 449</u> 31 196
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>43 633</u> 33 345	<u>37 178</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>41 772</u> 31 514
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>43 982</u> 33 689	<u>37 508</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>42 102</u> 31 839
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>44 702</u> 34 399	<u>38 189</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>42 783</u> 32 509
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>45 074</u> 34 764	<u>38 541</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>43 135</u> 32 855
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>43 633</u> 33 345	<u>37 178</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>41 772</u> 31 514
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>43 982</u> 33 689	<u>37 508</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>42 102</u> 31 839
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>44 338</u> 34 040	<u>37 845</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>42 439</u> 32 171
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>45 074</u> 34 764	<u>38 541</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>43 135</u> 32 855
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>45 454</u> 35 138	<u>38 900</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>43 493</u> 33 209
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>43 982</u> 33 689	<u>37 508</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>42 102</u> 31 839



212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>44 338</u> 34 040	<u>37 845</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>42 439</u> 32 171
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>44 702</u> 34 399	<u>38 189</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>42 783</u> 32 509
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>45 454</u> 35 138	<u>38 900</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>43 493</u> 33 209
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>45 842</u> 35 520	<u>39 266</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>43 860</u> 33 569
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>44 338</u> 34 040	<u>37 845</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>42 439</u> 32 171
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>44 702</u> 34 399	<u>38 189</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>42 783</u> 32 509
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>45 074</u> 34 764	<u>38 541</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>43 135</u> 32 855
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>45 842</u> 35 520	<u>39 266</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>43 860</u> 33 569
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>46 239</u> 35 911	<u>39 641</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>44 235</u> 33 938
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>45 842</u> 35 520	<u>39 266</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>43 860</u> 33 569
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>46 239</u> 35 911	<u>39 641</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>44 235</u> 33 938

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>46 644</u> 36 310	<u>40 024</u> 34 315	<u>46 644</u> 36 310	<u>46 644</u> 36 310	<u>44 618</u> 34 315
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>47 059</u> 36 718	<u>40 416</u> 34 701	<u>47 059</u> 36 718	<u>47 059</u> 36 718	<u>45 010</u> 34 701
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>47 916</u> 37 562	<u>41 226</u> 35 499	<u>47 916</u> 37 562	<u>47 916</u> 37 562	<u>45 820</u> 35 499
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>44 100</u> 34 286	<u>37 818</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286	<u>44 222</u> 34 286	<u>42 326</u> 32 420
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>44 940</u> 34 632	<u>38 431</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 025</u> 32 747
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>45 299</u> 34 985	<u>38 770</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>43 364</u> 33 081
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>46 039</u> 35 714	<u>39 470</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 064</u> 33 770
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>46 421</u> 36 090	<u>39 832</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>44 426</u> 34 126
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>44 940</u> 34 632	<u>38 431</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 025</u> 32 747
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>45 299</u> 34 985	<u>38 770</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>43 364</u> 33 081

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>45 665</u> 35 346	<u>39 117</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>43 711</u> 33 422
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>46 421</u> 36 090	<u>39 832</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>44 426</u> 34 126
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>46 811</u> 36 474	<u>40 200</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>44 794</u> 34 489
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>45 299</u> 34 985	<u>38 770</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>43 364</u> 33 081
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>45 665</u> 35 346	<u>39 117</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>43 711</u> 33 422
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>46 039</u> 35 714	<u>39 470</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>44 064</u> 33 770
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>46 811</u> 36 474	<u>40 200</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>44 794</u> 34 489
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>47 210</u> 36 866	<u>40 577</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>45 171</u> 34 860
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>46 811</u> 36 474	<u>40 200</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>44 794</u> 34 489
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>47 210</u> 36 866	<u>40 577</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>45 171</u> 34 860
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>47 617</u> 37 267	<u>40 962</u> 35 239	<u>47 617</u> 37 267	<u>47 617</u> 37 267	<u>45 556</u> 35 239

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>48 033</u> 37 677	<u>41 356</u> 35 626	<u>48 033</u> 37 677	<u>48 033</u> 37 677	<u>45 950</u> 35 626
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>48 893</u> 38 523	<u>42 169</u> 36 427	<u>48 893</u> 38 523	<u>48 893</u> 38 523	<u>46 763</u> 36 427
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>47 321</u> 37 455	<u>40 807</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455	<u>47 442</u> 37 455	<u>45 315</u> 35 362
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>48 193</u> 37 834	<u>41 450</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>46 044</u> 35 719
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>48 585</u> 38 220	<u>41 820</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>46 414</u> 36 083
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>49 394</u> 39 016	<u>42 584</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>47 178</u> 36 835
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>49 811</u> 39 427	<u>42 978</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>47 572</u> 37 223
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>48 193</u> 37 834	<u>41 450</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>46 044</u> 35 719
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>48 585</u> 38 220	<u>41 820</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>46 414</u> 36 083
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>48 985</u> 38 614	<u>42 198</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>46 792</u> 36 455

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>49 811</u> 39 427	<u>42 978</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>47 572</u> 37 223
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>50 237</u> 39 846	<u>43 380</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>47 974</u> 37 619
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>48 585</u> 38 220	<u>41 820</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>46 414</u> 36 083
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>48 985</u> 38 614	<u>42 198</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>46 792</u> 36 455
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>49 394</u> 39 016	<u>42 584</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>47 178</u> 36 835
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>50 237</u> 39 846	<u>43 380</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>47 974</u> 37 619
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>50 673</u> 40 275	<u>43 791</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>48 385</u> 38 023
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>50 237</u> 39 846	<u>43 380</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>47 974</u> 37 619
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>50 673</u> 40 275	<u>43 791</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>48 385</u> 38 023
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>51 117</u> 40 712	<u>44 211</u> 38 437	<u>51 117</u> 40 712	<u>51 117</u> 40 712	<u>48 805</u> 38 437
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>51 572</u> 41 160	<u>44 640</u> 38 859	<u>51 572</u> 41 160	<u>51 572</u> 41 160	<u>49 234</u> 38 859

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>52 512</u> 42 085	<u>45 528</u> 39 732	<u>52 512</u> 42 085	<u>52 512</u> 42 085	<u>50 121</u> 39 732
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>49 861</u> 39 955	<u>43 229</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955	<u>49 982</u> 39 955	<u>47 737</u> 37 746
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>50 758</u> 40 359	<u>43 896</u> 38 127	<u>50 758</u> 40 359	<u>50 758</u> 40 359	<u>48 490</u> 38 127
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>51 448</u> 41 518	<u>44 816</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518	<u>51 570</u> 41 518	<u>49 325</u> 39 308
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>52 362</u> 41 937	<u>45 500</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>50 094</u> 39 705
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>53 240</u> 42 802	<u>46 332</u> 40 524	<u>53 240</u> 42 802	<u>53 240</u> 42 802	<u>50 926</u> 40 524
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>53 693</u> 43 248	<u>46 761</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>51 355</u> 40 946
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>52 362</u> 41 937	<u>45 500</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>50 094</u> 39 705
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>52 797</u> 42 365	<u>45 912</u> 40 110	<u>52 797</u> 42 365	<u>52 797</u> 42 365	<u>50 506</u> 40 110
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>53 693</u> 43 248	<u>46 761</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>51 355</u> 40 946

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>54 156</u> 43 703	<u>47 199</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>51 793</u> 41 377
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>54 156</u> 43 703	<u>47 199</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>51 793</u> 41 377
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>54 628</u> 44 168	<u>47 646</u> 41 817	<u>54 628</u> 44 168	<u>54 628</u> 44 168	<u>52 240</u> 41 817
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>55 604</u> 45 128	<u>48 569</u> 42 726	<u>55 604</u> 45 128	<u>55 604</u> 45 128	<u>53 163</u> 42 726
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>56 108</u> 45 624	<u>49 046</u> 43 196	<u>56 108</u> 45 624	<u>56 108</u> 45 624	<u>53 640</u> 43 196
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>54 294</u> 44 319	<u>47 476</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319	<u>54 416</u> 44 319	<u>51 985</u> 41 926
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>55 237</u> 44 767	<u>48 187</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>52 781</u> 42 350
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>56 175</u> 45 690	<u>49 074</u> 43 223	<u>56 175</u> 45 690	<u>56 175</u> 45 690	<u>53 668</u> 43 223
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>56 658</u> 46 166	<u>49 532</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>54 126</u> 43 673
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>55 237</u> 44 767	<u>48 187</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>52 781</u> 42 350



212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>55 701</u> 45 224	<u>48 626</u> 42 782	<u>55 701</u> 45 224	<u>55 701</u> 45 224	<u>53 220</u> 42 782
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>56 658</u> 46 166	<u>49 532</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>54 126</u> 43 673
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>57 152</u> 46 652	<u>49 999</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>54 593</u> 44 133
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>57 152</u> 46 652	<u>49 999</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>54 593</u> 44 133
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>57 656</u> 47 148	<u>50 476</u> 44 602	<u>57 656</u> 47 148	<u>57 656</u> 47 148	<u>55 070</u> 44 602
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>58 697</u> 48 173	<u>51 461</u> 45 572	<u>58 697</u> 48 173	<u>58 697</u> 48 173	<u>56 055</u> 45 572
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>59 235</u> 48 702	<u>51 970</u> 46 073	<u>59 235</u> 48 702	<u>59 235</u> 48 702	<u>56 564</u> 46 073
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>56 303</u> 46 296	<u>49 387</u> 43 807	<u>56 303</u> 46 296	<u>56 424</u> 46 296	<u>53 896</u> 43 807
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>57 265</u> 46 764	<u>50 117</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>54 711</u> 44 250
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>58 245</u> 47 728	<u>51 044</u> 45 162	<u>58 245</u> 47 728	<u>58 245</u> 47 728	<u>55 638</u> 45 162

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>58 750</u> 48 225	<u>51 522</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>56 116</u> 45 633
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>57 265</u> 46 764	<u>50 117</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>54 711</u> 44 250
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>57 750</u> 47 241	<u>50 576</u> 44 701	<u>57 750</u> 47 241	<u>57 750</u> 47 241	<u>55 170</u> 44 701
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>58 750</u> 48 225	<u>51 522</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>56 116</u> 45 633
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>59 266</u> 48 732	<u>52 010</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>56 604</u> 46 113
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>59 266</u> 48 732	<u>52 010</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>56 604</u> 46 113
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>59 793</u> 49 251	<u>52 509</u> 46 604	<u>59 793</u> 49 251	<u>59 793</u> 49 251	<u>57 103</u> 46 604
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>60 880</u> 50 322	<u>53 538</u> 47 617	<u>60 880</u> 50 322	<u>60 880</u> 50 322	<u>58 132</u> 47 617
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>61 442</u> 50 875	<u>54 070</u> 48 140	<u>61 442</u> 50 875	<u>61 442</u> 50 875	<u>58 664</u> 48 140
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>58 402</u> 48 362	<u>51 385</u> 45 774	<u>58 402</u> 48 362	<u>58 523</u> 48 362	<u>55 894</u> 45 774

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>59 386</u> 48 850	<u>52 135</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>56 729</u> 46 236
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>60 409</u> 49 858	<u>53 104</u> 47 189	<u>60 409</u> 49 858	<u>60 409</u> 49 858	<u>57 698</u> 47 189
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>60 937</u> 50 377	<u>53 603</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>58 197</u> 47 681
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>59 386</u> 48 850	<u>52 135</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>56 729</u> 46 236
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>59 892</u> 49 349	<u>52 615</u> 46 708	<u>59 892</u> 49 349	<u>59 892</u> 49 349	<u>57 209</u> 46 708
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>60 937</u> 50 377	<u>53 603</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>58 197</u> 47 681
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>61 475</u> 50 907	<u>54 113</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>58 707</u> 48 183
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>61 475</u> 50 907	<u>54 113</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>58 707</u> 48 183
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>62 026</u> 51 449	<u>54 634</u> 48 695	<u>62 026</u> 51 449	<u>62 026</u> 51 449	<u>59 228</u> 48 695
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>63 162</u> 52 567	<u>55 710</u> 49 754	<u>63 162</u> 52 567	<u>63 162</u> 52 567	<u>60 304</u> 49 754
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>63 749</u> 53 145	<u>56 265</u> 50 301	<u>63 749</u> 53 145	<u>63 749</u> 53 145	<u>60 859</u> 50 301

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>61 737</u> 51 645	<u>54 616</u> 48 953	<u>61 737</u> 51 645	<u>61 859</u> 51 645	<u>59 125</u> 48 953
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>62 755</u> 52 167	<u>55 399</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>59 993</u> 49 448
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>63 848</u> 53 242	<u>56 435</u> 50 468	<u>63 848</u> 53 242	<u>63 848</u> 53 242	<u>61 029</u> 50 468
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>64 411</u> 53 797	<u>56 969</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>61 563</u> 50 993
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>62 755</u> 52 167	<u>55 399</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>59 993</u> 49 448
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>63 296</u> 52 699	<u>55 911</u> 49 953	<u>63 296</u> 52 699	<u>63 296</u> 52 699	<u>60 505</u> 49 953
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>64 411</u> 53 797	<u>56 969</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>61 563</u> 50 993
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>64 987</u> 54 363	<u>57 514</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>62 108</u> 51 530
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>64 987</u> 54 363	<u>57 514</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>62 108</u> 51 530
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>65 574</u> 54 942	<u>58 071</u> 52 078	<u>65 574</u> 54 942	<u>65 574</u> 54 942	<u>62 665</u> 52 078

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>66 788</u> 56 136	<u>59 221</u> 53 210	<u>66 788</u> 56 136	<u>66 788</u> 56 136	<u>63 815</u> 53 210
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>67 415</u> 56 753	<u>59 815</u> 53 795	<u>67 415</u> 56 753	<u>67 415</u> 56 753	<u>64 409</u> 53 795
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>33 750</u> 24 099	<u>28 159</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099	<u>33 872</u> 24 099	<u>32 667</u> 22 913
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>34 974</u> 25 304	<u>29 323</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304	<u>35 096</u> 25 304	<u>33 831</u> 24 058
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>36 065</u> 26 377	<u>30 350</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377	<u>36 187</u> 26 377	<u>34 859</u> 25 070
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>36 824</u> 26 644	<u>30 888</u> 25 323	<u>36 824</u> 26 644	<u>36 824</u> 26 644	<u>35 482</u> 25 323
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>37 100</u> 26 916	<u>31 150</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>35 744</u> 25 581
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>37 382</u> 27 193	<u>31 418</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>36 012</u> 25 845

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>37 963</u> 27 766	<u>31 971</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>36 565</u> 26 389
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 263</u> 28 061	<u>32 256</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>36 850</u> 26 670
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>37 100</u> 26 916	<u>31 150</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>35 744</u> 25 581
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>37 382</u> 27 193	<u>31 418</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>36 012</u> 25 845
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>37 670</u> 27 476	<u>31 692</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>36 286</u> 26 114
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 263</u> 28 061	<u>32 256</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>36 850</u> 26 670
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>38 570</u> 28 363	<u>32 548</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>37 142</u> 26 957
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>37 382</u> 27 193	<u>31 418</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>36 012</u> 25 845
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>37 670</u> 27 476	<u>31 692</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>36 286</u> 26 114
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>37 963</u> 27 766	<u>31 971</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>36 565</u> 26 389
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>38 570</u> 28 363	<u>32 548</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>37 142</u> 26 957

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>38 883</u> 28 671	<u>32 845</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>37 439</u> 27 250
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>37 670</u> 27 476	<u>31 692</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>36 286</u> 26 114
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>37 963</u> 27 766	<u>31 971</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>36 565</u> 26 389
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 263</u> 28 061	<u>32 256</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>36 850</u> 26 670
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>38 883</u> 28 671	<u>32 845</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>37 439</u> 27 250
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 203</u> 28 986	<u>33 150</u> 27 549	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>37 743</u> 27 549
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 822</u> 30 075	<u>33 822</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 944</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 618</u> 30 378	<u>34 395</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>38 989</u> 28 775
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 933</u> 30 688	<u>34 694</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 005	<u>34 998</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 918</u> 31 657	<u>35 626</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>35 950</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 933</u> 30 688	<u>34 694</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 005	<u>34 998</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>41 583</u> 31 328	<u>35 309</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>35 950</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>42 609</u> 32 338	<u>36 281</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 005	<u>34 998</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>41 583</u> 31 328	<u>35 309</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 918</u> 31 657	<u>35 626</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>42 609</u> 32 338	<u>36 281</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632



212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 966</u> 32 690	<u>36 620</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>41 583</u> 31 328	<u>35 309</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 918</u> 31 657	<u>35 626</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>35 950</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 966</u> 32 690	<u>36 620</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>43 331</u> 33 049	<u>36 965</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>41 559</u> 31 305
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>39 822</u> 30 075	<u>33 822</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 944</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 618</u> 30 378	<u>34 395</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>38 989</u> 28 775
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 933</u> 30 688	<u>34 694</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 005	<u>34 998</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 918</u> 31 657	<u>35 626</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>35 950</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 933</u> 30 688	<u>34 694</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>39 287</u> 29 069
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 005	<u>34 998</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>41 583</u> 31 328	<u>35 309</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>35 950</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>42 609</u> 32 338	<u>36 281</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 005	<u>34 998</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>39 592</u> 29 368
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>41 583</u> 31 328	<u>35 309</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 918</u> 31 657	<u>35 626</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>42 609</u> 32 338	<u>36 281</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>40 875</u> 30 632

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 966</u> 32 690	<u>36 620</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>41 583</u> 31 328	<u>35 309</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>39 903</u> 29 674
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 918</u> 31 657	<u>35 626</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>40 220</u> 29 987
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>35 950</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>40 544</u> 30 306
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 966</u> 32 690	<u>36 620</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 214</u> 30 965
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>43 331</u> 33 049	<u>36 965</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>41 559</u> 31 305
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>42 799</u> 33 005	<u>36 571</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005	<u>42 921</u> 33 005	<u>41 080</u> 31 193
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>43 626</u> 33 339	<u>37 172</u> 31 508	<u>43 626</u> 33 339	<u>43 626</u> 33 339	<u>41 766</u> 31 508
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 679	<u>37 498</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 092</u> 31 829
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>44 324</u> 34 026	<u>37 832</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>42 426</u> 32 157

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>45 052</u> 34 742	<u>38 520</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>43 113</u> 32 834
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>45 427</u> 35 112	<u>38 874</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>43 468</u> 33 184
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 679	<u>37 498</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 092</u> 31 829
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>44 324</u> 34 026	<u>37 832</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>42 426</u> 32 157
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>44 684</u> 34 381	<u>38 172</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>42 766</u> 32 492
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>45 427</u> 35 112	<u>38 874</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>43 468</u> 33 184
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>45 811</u> 35 490	<u>39 237</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>43 831</u> 33 541
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>44 324</u> 34 026	<u>37 832</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>42 426</u> 32 157
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>44 684</u> 34 381	<u>38 172</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>42 766</u> 32 492
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>45 052</u> 34 742	<u>38 520</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>43 113</u> 32 834
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>45 811</u> 35 490	<u>39 237</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>43 831</u> 33 541

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>46 203</u> 35 875	<u>39 607</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>44 201</u> 33 905
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>44 684</u> 34 381	<u>38 172</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>42 766</u> 32 492
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>45 052</u> 34 742	<u>38 520</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>43 113</u> 32 834
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>45 427</u> 35 112	<u>38 874</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>43 468</u> 33 184
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>46 203</u> 35 875	<u>39 607</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>44 201</u> 33 905
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>46 604</u> 36 270	<u>39 986</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>44 580</u> 34 278
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>46 203</u> 35 875	<u>39 607</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>44 201</u> 33 905
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>46 604</u> 36 270	<u>39 986</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>44 580</u> 34 278
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>47 013</u> 36 673	<u>40 373</u> 34 659	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 013</u> 36 673	<u>44 967</u> 34 659
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>47 432</u> 37 085	<u>40 768</u> 35 048	<u>47 432</u> 37 085	<u>47 432</u> 37 085	<u>45 362</u> 35 048
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>48 298</u> 37 937	<u>41 587</u> 35 854	<u>48 298</u> 37 937	<u>48 298</u> 37 937	<u>46 181</u> 35 854

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>44 449</u> 34 629	<u>38 147</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629	<u>44 570</u> 34 629	<u>42 656</u> 32 744
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>45 292</u> 34 978	<u>38 763</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>43 357</u> 33 075
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>45 654</u> 35 335	<u>39 106</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>43 700</u> 33 412
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>46 402</u> 36 071	<u>39 814</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 408</u> 34 108
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>46 788</u> 36 451	<u>40 178</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>44 772</u> 34 467
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>45 292</u> 34 978	<u>38 763</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>43 357</u> 33 075
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>45 654</u> 35 335	<u>39 106</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>43 700</u> 33 412
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>46 024</u> 35 700	<u>39 456</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>44 050</u> 33 757
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>46 788</u> 36 451	<u>40 178</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>44 772</u> 34 467
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>47 182</u> 36 839	<u>40 551</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>45 145</u> 34 834

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>45 654</u> 35 335	<u>39 106</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>43 700</u> 33 412
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>46 024</u> 35 700	<u>39 456</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>44 050</u> 33 757
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>46 402</u> 36 071	<u>39 814</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>44 408</u> 34 108
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>47 182</u> 36 839	<u>40 551</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>45 145</u> 34 834
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>47 584</u> 37 235	<u>40 931</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>45 525</u> 35 208
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>47 182</u> 36 839	<u>40 551</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>45 145</u> 34 834
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>47 584</u> 37 235	<u>40 931</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>45 525</u> 35 208
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>47 996</u> 37 640	<u>41 320</u> 35 591	<u>47 996</u> 37 640	<u>47 996</u> 37 640	<u>45 914</u> 35 591
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>48 416</u> 38 053	<u>41 718</u> 35 982	<u>48 416</u> 38 053	<u>48 416</u> 38 053	<u>46 312</u> 35 982
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>49 285</u> 38 909	<u>42 539</u> 36 791	<u>49 285</u> 38 909	<u>49 285</u> 38 909	<u>47 133</u> 36 791
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>47 701</u> 37 830	<u>41 166</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830	<u>47 823</u> 37 830	<u>45 675</u> 35 715
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>48 577</u> 38 212	<u>41 813</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>46 407</u> 36 076
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>48 973</u> 38 602	<u>42 187</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>46 781</u> 36 444
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>49 790</u> 39 406	<u>42 958</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>47 552</u> 37 203
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>50 212</u> 39 821	<u>43 356</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>47 950</u> 37 595
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>48 577</u> 38 212	<u>41 813</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>46 407</u> 36 076
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>48 973</u> 38 602	<u>42 187</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>46 781</u> 36 444
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>49 378</u> 39 000	<u>42 569</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>47 163</u> 36 820
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>50 212</u> 39 821	<u>43 356</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>47 950</u> 37 595
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>50 642</u> 40 245	<u>43 763</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>48 356</u> 37 995
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>48 973</u> 38 602	<u>42 187</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>46 781</u> 36 444



212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>49 378</u> 39 000	<u>42 569</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>47 163</u> 36 820
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>49 790</u> 39 406	<u>42 958</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>47 552</u> 37 203
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>50 642</u> 40 245	<u>43 763</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>48 356</u> 37 995
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>51 082</u> 40 677	<u>44 178</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>48 772</u> 38 403
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>50 642</u> 40 245	<u>43 763</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>48 356</u> 37 995
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>51 082</u> 40 677	<u>44 178</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>48 772</u> 38 403
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>51 531</u> 41 119	<u>44 602</u> 38 821	<u>51 531</u> 41 119	<u>51 531</u> 41 119	<u>49 196</u> 38 821
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>51 990</u> 41 571	<u>45 035</u> 39 248	<u>51 990</u> 41 571	<u>51 990</u> 41 571	<u>49 629</u> 39 248
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>52 939</u> 42 506	<u>45 931</u> 40 129	<u>52 939</u> 42 506	<u>52 939</u> 42 506	<u>50 525</u> 40 129
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>50 267</u> 40 355	<u>43 612</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355	<u>50 388</u> 40 355	<u>48 121</u> 38 123

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>51 168</u> 40 763	<u>44 284</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763	<u>51 168</u> 40 763	<u>48 878</u> 38 508
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>52 022</u> 41 603	<u>45 091</u> 39 302	<u>52 022</u> 41 603	<u>52 022</u> 41 603	<u>49 684</u> 39 302
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>52 463</u> 42 036	<u>45 506</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036	<u>52 463</u> 42 036	<u>50 100</u> 39 711
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>51 168</u> 40 763	<u>44 284</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763	<u>51 168</u> 40 763	<u>48 878</u> 38 508
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>51 591</u> 41 178	<u>44 683</u> 38 901	<u>51 591</u> 41 178	<u>51 591</u> 41 178	<u>49 277</u> 38 901
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>52 463</u> 42 036	<u>45 506</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036	<u>52 463</u> 42 036	<u>50 100</u> 39 711
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>52 912</u> 42 479	<u>45 931</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479	<u>52 912</u> 42 479	<u>50 525</u> 40 129
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>52 912</u> 42 479	<u>45 931</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479	<u>52 912</u> 42 479	<u>50 525</u> 40 129
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>53 371</u> 42 931	<u>46 365</u> 40 556	<u>53 371</u> 42 931	<u>53 371</u> 42 931	<u>50 959</u> 40 556
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>54 319</u> 43 864	<u>47 261</u> 41 438	<u>54 319</u> 43 864	<u>54 319</u> 43 864	<u>51 855</u> 41 438
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>54 809</u> 44 346	<u>47 723</u> 41 893	<u>54 809</u> 44 346	<u>54 809</u> 44 346	<u>52 317</u> 41 893

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>51 870</u> 41 933	<u>45 216</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933	<u>51 992</u> 41 933	<u>49 724</u> 39 701
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>54 745</u> 44 762	<u>47 902</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762	<u>54 866</u> 44 762	<u>52 411</u> 42 346
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>55 692</u> 45 215	<u>48 617</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>53 211</u> 42 773
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>56 639</u> 46 147	<u>49 513</u> 43 655	<u>56 639</u> 46 147	<u>56 639</u> 46 147	<u>54 107</u> 43 655
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>57 127</u> 46 627	<u>49 975</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>54 569</u> 44 110
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>55 692</u> 45 215	<u>48 617</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>53 211</u> 42 773
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>56 160</u> 45 676	<u>49 061</u> 43 210	<u>56 160</u> 45 676	<u>56 160</u> 45 676	<u>53 655</u> 43 210
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>57 127</u> 46 627	<u>49 975</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>54 569</u> 44 110
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>57 626</u> 47 118	<u>50 447</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>55 041</u> 44 574

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>57 626</u> 47 118	<u>50 447</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>55 041</u> 44 574
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>58 135</u> 47 620	<u>50 929</u> 45 049	<u>58 135</u> 47 620	<u>58 135</u> 47 620	<u>55 523</u> 45 049
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>59 187</u> 48 655	<u>51 924</u> 46 028	<u>59 187</u> 48 655	<u>59 187</u> 48 655	<u>56 518</u> 46 028
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>59 730</u> 49 189	<u>52 438</u> 46 534	<u>59 730</u> 49 189	<u>59 730</u> 49 189	<u>57 032</u> 46 534
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>56 773</u> 46 759	<u>49 833</u> 44 245	<u>56 773</u> 46 759	<u>56 895</u> 46 759	<u>54 341</u> 44 245
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>57 740</u> 47 231	<u>50 567</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>55 161</u> 44 692
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>58 730</u> 48 205	<u>51 503</u> 45 614	<u>58 730</u> 48 205	<u>58 730</u> 48 205	<u>56 097</u> 45 614
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>59 240</u> 48 707	<u>51 986</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>56 580</u> 46 089
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>57 740</u> 47 231	<u>50 567</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>55 161</u> 44 692
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>58 230</u> 47 713	<u>51 030</u> 45 148	<u>58 230</u> 47 713	<u>58 230</u> 47 713	<u>55 624</u> 45 148

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>59 240</u> 48 707	<u>51 986</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>56 580</u> 46 089
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>59 761</u> 49 220	<u>52 479</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>57 073</u> 46 574
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>59 761</u> 49 220	<u>52 479</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>57 073</u> 46 574
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>60 293</u> 49 743	<u>52 982</u> 47 070	<u>60 293</u> 49 743	<u>60 293</u> 49 743	<u>57 576</u> 47 070
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>61 392</u> 50 825	<u>54 022</u> 48 093	<u>61 392</u> 50 825	<u>61 392</u> 50 825	<u>58 616</u> 48 093
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>61 959</u> 51 383	<u>54 559</u> 48 621	<u>61 959</u> 51 383	<u>61 959</u> 51 383	<u>59 153</u> 48 621
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>58 893</u> 48 845	<u>51 850</u> 46 231	<u>58 893</u> 48 845	<u>59 015</u> 48 845	<u>56 359</u> 46 231
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>59 882</u> 49 339	<u>52 605</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>57 199</u> 46 698
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>60 915</u> 50 356	<u>53 584</u> 47 661	<u>60 915</u> 50 356	<u>60 915</u> 50 356	<u>58 177</u> 47 661
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>61 448</u> 50 881	<u>54 088</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>58 682</u> 48 158

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>59 882</u> 49 339	<u>52 605</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>57 199</u> 46 698
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>60 393</u> 49 842	<u>53 089</u> 47 175	<u>60 393</u> 49 842	<u>60 393</u> 49 842	<u>57 683</u> 47 175
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>61 448</u> 50 881	<u>54 088</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>58 682</u> 48 158
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>61 993</u> 51 416	<u>54 603</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>59 197</u> 48 665
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>61 993</u> 51 416	<u>54 603</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>59 197</u> 48 665
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>62 548</u> 51 963	<u>55 129</u> 49 182	<u>62 548</u> 51 963	<u>62 548</u> 51 963	<u>59 723</u> 49 182
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>63 696</u> 53 093	<u>56 215</u> 50 252	<u>63 696</u> 53 093	<u>63 696</u> 53 093	<u>60 809</u> 50 252
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>64 289</u> 53 676	<u>56 776</u> 50 804	<u>64 289</u> 53 676	<u>64 289</u> 53 676	<u>61 370</u> 50 804
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>62 262</u> 52 162	<u>55 113</u> 49 443	<u>62 262</u> 52 162	<u>62 384</u> 52 162	<u>59 622</u> 49 443
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>63 285</u> 52 688	<u>55 901</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>60 495</u> 49 942

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>64 389</u> 53 775	<u>56 947</u> 50 972	<u>64 389</u> 53 775	<u>64 389</u> 53 775	<u>61 541</u> 50 972
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>64 958</u> 54 335	<u>57 487</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>62 081</u> 51 503
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>63 285</u> 52 688	<u>55 901</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>60 495</u> 49 942
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>63 831</u> 53 226	<u>56 419</u> 50 452	<u>63 831</u> 53 226	<u>63 831</u> 53 226	<u>61 013</u> 50 452
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>64 958</u> 54 335	<u>57 487</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>62 081</u> 51 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>65 539</u> 54 907	<u>58 038</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>62 632</u> 52 045
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>65 539</u> 54 907	<u>58 038</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>62 632</u> 52 045
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>66 133</u> 55 491	<u>58 600</u> 52 599	<u>66 133</u> 55 491	<u>66 133</u> 55 491	<u>63 194</u> 52 599
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>67 358</u> 56 697	<u>59 762</u> 53 742	<u>67 358</u> 56 697	<u>67 358</u> 56 697	<u>64 356</u> 53 742
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>67 991</u> 57 320	<u>60 362</u> 54 333	<u>67 991</u> 57 320	<u>67 991</u> 57 320	<u>64 956</u> 54 333

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 747</u> 22 686	<u>27 837</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 899</u> 23 820	<u>28 989</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>32 917</u> 24 821	<u>30 006</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 471</u> 25 072	<u>30 448</u> 25 072	<u>36 556</u> 26 380
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>33 731</u> 25 328	<u>30 708</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 996</u> 25 589	<u>30 973</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>34 544</u> 26 128	<u>31 520</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>34 826</u> 26 406	<u>31 803</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783



212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>33 731</u> 25 328	<u>30 708</u> 25 328	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 996</u> 25 589	<u>30 973</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>34 267</u> 25 856	<u>31 244</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>34 826</u> 26 406	<u>31 803</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 115</u> 26 690	<u>32 091</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 996</u> 25 589	<u>30 973</u> 25 589	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 267</u> 25 856	<u>31 244</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>34 544</u> 26 128	<u>31 520</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 115</u> 26 690	<u>32 091</u> 26 690	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>35 409</u> 26 980	<u>32 386</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 267</u> 25 856	<u>31 244</u> 25 856	<u>37 393</u> 27 204

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>34 544</u> 26 128	<u>31 520</u> 26 128	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>34 826</u> 26 406	<u>31 803</u> 26 406	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>35 409</u> 26 980	<u>32 386</u> 26 980	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>35 711</u> 27 276	<u>32 687</u> 27 276	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>36 355</u> 28 205	<u>33 444</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 944</u> 28 490	<u>33 920</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>37 239</u> 28 781	<u>34 216</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 541</u> 29 078	<u>34 517</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>38 163</u> 29 690	<u>35 139</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 484</u> 30 006	<u>35 460</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>37 239</u> 28 781	<u>34 216</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 541</u> 29 078	<u>34 517</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 849</u> 29 381	<u>34 825</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>38 484</u> 30 006	<u>35 460</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 812</u> 30 328	<u>35 788</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 541</u> 29 078	<u>34 517</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 849</u> 29 381	<u>34 825</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>38 163</u> 29 690	<u>35 139</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 812</u> 30 328	<u>35 788</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>39 146</u> 30 658	<u>36 123</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 849</u> 29 381	<u>34 825</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>38 163</u> 29 690	<u>35 139</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 484</u> 30 006	<u>35 460</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>39 146</u> 30 658	<u>36 123</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>39 489</u> 30 995	<u>36 465</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>36 355</u> 28 205	<u>33 444</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 944</u> 28 490	<u>33 920</u> 28 490	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>37 239</u> 28 781	<u>34 216</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 541</u> 29 078	<u>34 517</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>38 163</u> 29 690	<u>35 139</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>38 484</u> 30 006	<u>35 460</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>37 239</u> 28 781	<u>34 216</u> 28 781	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 541</u> 29 078	<u>34 517</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>37 849</u> 29 381	<u>34 825</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>38 484</u> 30 006	<u>35 460</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 812</u> 30 328	<u>35 788</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 541</u> 29 078	<u>34 517</u> 29 078	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>37 849</u> 29 381	<u>34 825</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>38 163</u> 29 690	<u>35 139</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 812</u> 30 328	<u>35 788</u> 30 328	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>39 146</u> 30 658	<u>36 123</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>37 849</u> 29 381	<u>34 825</u> 29 381	<u>41 267</u> 31 017

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>38 163</u> 29 690	<u>35 139</u> 29 690	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>38 484</u> 30 006	<u>35 460</u> 30 006	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>39 146</u> 30 658	<u>36 123</u> 30 658	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>39 489</u> 30 995	<u>36 465</u> 30 995	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>39 076</u> 30 884	<u>36 166</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>39 693</u> 31 196	<u>36 669</u> 31 196	<u>43 290</u> 33 009
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 016</u> 31 514	<u>36 993</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>40 346</u> 31 839	<u>37 323</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 028</u> 32 509	<u>38 004</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>41 379</u> 32 855	<u>38 355</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 016</u> 31 514	<u>36 993</u> 31 514	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>40 346</u> 31 839	<u>37 323</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>40 683</u> 32 171	<u>37 660</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>41 379</u> 32 855	<u>38 355</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>41 738</u> 33 209	<u>38 714</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>40 346</u> 31 839	<u>37 323</u> 31 839	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>40 683</u> 32 171	<u>37 660</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 028</u> 32 509	<u>38 004</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>41 738</u> 33 209	<u>38 714</u> 33 209	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 105</u> 33 569	<u>39 081</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>40 683</u> 32 171	<u>37 660</u> 32 171	<u>44 338</u> 34 040

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 028</u> 32 509	<u>38 004</u> 32 509	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>41 379</u> 32 855	<u>38 355</u> 32 855	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 105</u> 33 569	<u>39 081</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>42 479</u> 33 938	<u>39 456</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 105</u> 33 569	<u>39 081</u> 33 569	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>42 479</u> 33 938	<u>39 456</u> 33 938	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>42 862</u> 34 315	<u>39 839</u> 34 315	<u>46 644</u> 36 310
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>43 254</u> 34 701	<u>40 231</u> 34 701	<u>47 059</u> 36 718
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 065</u> 35 499	<u>41 041</u> 35 499	<u>47 916</u> 37 562
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>40 636</u> 32 420	<u>37 726</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286



212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 269</u> 32 747	<u>38 245</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 609</u> 33 081	<u>38 585</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 309</u> 33 770	<u>39 285</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>42 670</u> 34 126	<u>39 646</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 269</u> 32 747	<u>38 245</u> 32 747	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 609</u> 33 081	<u>38 585</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 955</u> 33 422	<u>38 931</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>42 670</u> 34 126	<u>39 646</u> 34 126	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 039</u> 34 489	<u>40 015</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 609</u> 33 081	<u>38 585</u> 33 081	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 955</u> 33 422	<u>38 931</u> 33 422	<u>45 665</u> 35 346

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 309</u> 33 770	<u>39 285</u> 33 770	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 039</u> 34 489	<u>40 015</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 416</u> 34 860	<u>40 392</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 039</u> 34 489	<u>40 015</u> 34 489	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 416</u> 34 860	<u>40 392</u> 34 860	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>43 801</u> 35 239	<u>40 777</u> 35 239	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 194</u> 35 626	<u>41 170</u> 35 626	<u>48 033</u> 37 677
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 007</u> 36 427	<u>41 984</u> 36 427	<u>48 893</u> 38 523
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 625</u> 35 362	<u>40 715</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 288</u> 35 719	<u>41 265</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 659</u> 36 083	<u>41 635</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 422</u> 36 835	<u>42 399</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 816</u> 37 223	<u>42 793</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 288</u> 35 719	<u>41 265</u> 35 719	<u>48 193</u> 37 834
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 659</u> 36 083	<u>41 635</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 037</u> 36 455	<u>42 013</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 816</u> 37 223	<u>42 793</u> 37 223	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 219</u> 37 619	<u>43 195</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 659</u> 36 083	<u>41 635</u> 36 083	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>45 037</u> 36 455	<u>42 013</u> 36 455	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 422</u> 36 835	<u>42 399</u> 36 835	<u>49 394</u> 39 016

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 219</u> 37 619	<u>43 195</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 630</u> 38 023	<u>43 606</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 219</u> 37 619	<u>43 195</u> 37 619	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 630</u> 38 023	<u>43 606</u> 38 023	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>47 049</u> 38 437	<u>44 026</u> 38 437	<u>51 117</u> 40 712
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 479</u> 38 859	<u>44 455</u> 38 859	<u>51 572</u> 41 160
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 366</u> 39 732	<u>45 342</u> 39 732	<u>52 512</u> 42 085
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>46 048</u> 37 746	<u>43 137</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>46 735</u> 38 127	<u>43 711</u> 38 127	<u>50 758</u> 40 359
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>47 635</u> 39 308	<u>44 725</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>48 338</u> 39 705	<u>45 315</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>49 170</u> 40 524	<u>46 146</u> 40 524	<u>53 240</u> 42 802
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>49 599</u> 40 946	<u>46 575</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>48 338</u> 39 705	<u>45 315</u> 39 705	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>48 750</u> 40 110	<u>45 726</u> 40 110	<u>52 797</u> 42 365
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>49 599</u> 40 946	<u>46 575</u> 40 946	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>50 037</u> 41 377	<u>47 013</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>50 037</u> 41 377	<u>47 013</u> 41 377	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>50 484</u> 41 817	<u>47 460</u> 41 817	<u>54 628</u> 44 168
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>51 408</u> 42 726	<u>48 384</u> 42 726	<u>55 604</u> 45 128
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>51 885</u> 43 196	<u>48 861</u> 43 196	<u>56 108</u> 45 624

212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>50 295</u> 41 926	<u>47 385</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>51 025</u> 42 350	<u>48 002</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>51 913</u> 43 223	<u>48 889</u> 43 223	<u>56 175</u> 45 690
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>52 370</u> 43 673	<u>49 346</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>51 025</u> 42 350	<u>48 002</u> 42 350	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>51 464</u> 42 782	<u>48 441</u> 42 782	<u>55 701</u> 45 224
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>52 370</u> 43 673	<u>49 346</u> 43 673	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>52 837</u> 44 133	<u>49 813</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>52 837</u> 44 133	<u>49 813</u> 44 133	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>53 314</u> 44 602	<u>50 290</u> 44 602	<u>57 656</u> 47 148

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>54 299</u> 45 572	<u>51 276</u> 45 572	<u>58 697</u> 48 173
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>54 808</u> 46 073	<u>51 784</u> 46 073	<u>59 235</u> 48 702
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>52 206</u> 43 807	<u>49 296</u> 43 807	<u>56 303</u> 46 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>52 956</u> 44 250	<u>49 932</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>53 883</u> 45 162	<u>50 859</u> 45 162	<u>58 245</u> 47 728
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>54 361</u> 45 633	<u>51 337</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>52 956</u> 44 250	<u>49 932</u> 44 250	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>53 415</u> 44 701	<u>50 391</u> 44 701	<u>57 750</u> 47 241
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>54 361</u> 45 633	<u>51 337</u> 45 633	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>54 849</u> 46 113	<u>51 825</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732



212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>54 849</u> 46 113	<u>51 825</u> 46 113	<u>59 266</u> 48 732
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>55 347</u> 46 604	<u>52 324</u> 46 604	<u>59 793</u> 49 251
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>56 376</u> 47 617	<u>53 353</u> 47 617	<u>60 880</u> 50 322
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>56 908</u> 48 140	<u>53 884</u> 48 140	<u>61 442</u> 50 875
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>54 204</u> 45 774	<u>51 294</u> 45 774	<u>58 402</u> 48 362
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>54 974</u> 46 236	<u>51 950</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>55 942</u> 47 189	<u>52 919</u> 47 189	<u>60 409</u> 49 858
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>56 442</u> 47 681	<u>53 418</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>54 974</u> 46 236	<u>51 950</u> 46 236	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>55 453</u> 46 708	<u>52 430</u> 46 708	<u>59 892</u> 49 349

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>56 442</u> 47 681	<u>53 418</u> 47 681	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>56 952</u> 48 183	<u>53 928</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>56 952</u> 48 183	<u>53 928</u> 48 183	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>57 473</u> 48 695	<u>54 449</u> 48 695	<u>62 026</u> 51 449
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>58 548</u> 49 754	<u>55 524</u> 49 754	<u>63 162</u> 52 567
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>59 104</u> 50 301	<u>56 080</u> 50 301	<u>63 749</u> 53 145
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>57 435</u> 48 953	<u>54 525</u> 48 953	<u>61 737</u> 51 645
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>58 237</u> 49 448	<u>55 213</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>59 273</u> 50 468	<u>56 249</u> 50 468	<u>63 848</u> 53 242
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>59 807</u> 50 993	<u>56 783</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>58 237</u> 49 448	<u>55 213</u> 49 448	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>58 750</u> 49 953	<u>55 726</u> 49 953	<u>63 296</u> 52 699
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>59 807</u> 50 993	<u>56 783</u> 50 993	<u>64 411</u> 53 797
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>60 352</u> 51 530	<u>57 329</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>60 352</u> 51 530	<u>57 329</u> 51 530	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>60 909</u> 52 078	<u>57 886</u> 52 078	<u>65 574</u> 54 942
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>62 060</u> 53 210	<u>59 036</u> 53 210	<u>66 788</u> 56 136
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>62 654</u> 53 795	<u>59 630</u> 53 795	<u>67 415</u> 56 753
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 977</u> 22 913	<u>28 067</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099
212-101-1600	5, 7473-2010	3					

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 141</u> 24 058	<u>29 231</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 169</u> 25 070	<u>30 259</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>33 726</u> 25 323	<u>30 702</u> 25 323	<u>36 824</u> 26 644
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>33 989</u> 25 581	<u>30 965</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 256</u> 25 845	<u>31 233</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 809</u> 26 389	<u>31 786</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 095</u> 26 670	<u>32 071</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>33 989</u> 25 581	<u>30 965</u> 25 581	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 256</u> 25 845	<u>31 233</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 530</u> 26 114	<u>31 506</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 095</u> 26 670	<u>32 071</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 386</u> 26 957	<u>32 362</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 256</u> 25 845	<u>31 233</u> 25 845	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 530</u> 26 114	<u>31 506</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 809</u> 26 389	<u>31 786</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 386</u> 26 957	<u>32 362</u> 26 957	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 684</u> 27 250	<u>32 660</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 530</u> 26 114	<u>31 506</u> 26 114	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 809</u> 26 389	<u>31 786</u> 26 389	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 095</u> 26 670	<u>32 071</u> 26 670	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>35 684</u> 27 250	<u>32 660</u> 27 250	<u>38 883</u> 28 671

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>35 988</u> 27 549	<u>32 964</u> 27 549	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>36 641</u> 28 487	<u>33 731</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>37 234</u> 28 775	<u>34 210</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>37 532</u> 29 069	<u>34 508</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>37 836</u> 29 368	<u>34 813</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>38 464</u> 29 987	<u>35 441</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>38 789</u> 30 306	<u>35 765</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>37 532</u> 29 069	<u>34 508</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>37 836</u> 29 368	<u>34 813</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>38 147</u> 29 674	<u>35 124</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 789</u> 30 306	<u>35 765</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>39 120</u> 30 632	<u>36 096</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>37 836</u> 29 368	<u>34 813</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>38 147</u> 29 674	<u>35 124</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>38 464</u> 29 987	<u>35 441</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>39 120</u> 30 632	<u>36 096</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>39 458</u> 30 965	<u>36 434</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>38 147</u> 29 674	<u>35 124</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>38 464</u> 29 987	<u>35 441</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>38 789</u> 30 306	<u>35 765</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>39 458</u> 30 965	<u>36 434</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 804</u> 31 305	<u>36 780</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>36 641</u> 28 487	<u>33 731</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>37 234</u> 28 775	<u>34 210</u> 28 775	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>37 532</u> 29 069	<u>34 508</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>37 836</u> 29 368	<u>34 813</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>38 464</u> 29 987	<u>35 441</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>38 789</u> 30 306	<u>35 765</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>37 532</u> 29 069	<u>34 508</u> 29 069	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>37 836</u> 29 368	<u>34 813</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>38 147</u> 29 674	<u>35 124</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328



212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>38 789</u> 30 306	<u>35 765</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>39 120</u> 30 632	<u>36 096</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>37 836</u> 29 368	<u>34 813</u> 29 368	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>38 147</u> 29 674	<u>35 124</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>38 464</u> 29 987	<u>35 441</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>39 120</u> 30 632	<u>36 096</u> 30 632	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>39 458</u> 30 965	<u>36 434</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>38 147</u> 29 674	<u>35 124</u> 29 674	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>38 464</u> 29 987	<u>35 441</u> 29 987	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>38 789</u> 30 306	<u>35 765</u> 30 306	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>39 458</u> 30 965	<u>36 434</u> 30 965	<u>42 966</u> 32 690

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>39 804</u> 31 305	<u>36 780</u> 31 305	<u>43 331</u> 33 049
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 390</u> 31 193	<u>36 480</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 010</u> 31 508	<u>36 986</u> 31 508	<u>43 626</u> 33 339
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 337</u> 31 829	<u>37 313</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 670</u> 32 157	<u>37 646</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>41 358</u> 32 834	<u>38 334</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 713</u> 33 184	<u>38 689</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 337</u> 31 829	<u>37 313</u> 31 829	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 670</u> 32 157	<u>37 646</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 010</u> 32 492	<u>37 987</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 713</u> 33 184	<u>38 689</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 075</u> 33 541	<u>39 052</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 670</u> 32 157	<u>37 646</u> 32 157	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 010</u> 32 492	<u>37 987</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>41 358</u> 32 834	<u>38 334</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 075</u> 33 541	<u>39 052</u> 33 541	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>42 446</u> 33 905	<u>39 422</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 010</u> 32 492	<u>37 987</u> 32 492	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>41 358</u> 32 834	<u>38 334</u> 32 834	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 713</u> 33 184	<u>38 689</u> 33 184	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>42 446</u> 33 905	<u>39 422</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>42 824</u> 34 278	<u>39 801</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>42 446</u> 33 905	<u>39 422</u> 33 905	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>42 824</u> 34 278	<u>39 801</u> 34 278	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>43 211</u> 34 659	<u>40 188</u> 34 659	<u>47 013</u> 36 673
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>43 607</u> 35 048	<u>40 583</u> 35 048	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>44 425</u> 35 854	<u>41 402</u> 35 854	<u>48 298</u> 37 937
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>40 966</u> 32 744	<u>38 056</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>41 602</u> 33 075	<u>38 578</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>41 945</u> 33 412	<u>38 921</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 652</u> 34 108	<u>39 628</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 017</u> 34 467	<u>39 993</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>41 602</u> 33 075	<u>38 578</u> 33 075	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>41 945</u> 33 412	<u>38 921</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 295</u> 33 757	<u>39 271</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 017</u> 34 467	<u>39 993</u> 34 467	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 389</u> 34 834	<u>40 366</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>41 945</u> 33 412	<u>38 921</u> 33 412	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 295</u> 33 757	<u>39 271</u> 33 757	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>42 652</u> 34 108	<u>39 628</u> 34 108	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 389</u> 34 834	<u>40 366</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>43 770</u> 35 208	<u>40 746</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 389</u> 34 834	<u>40 366</u> 34 834	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>43 770</u> 35 208	<u>40 746</u> 35 208	<u>47 584</u> 37 235
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 159</u> 35 591	<u>41 135</u> 35 591	<u>47 996</u> 37 640
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 556</u> 35 982	<u>41 532</u> 35 982	<u>48 416</u> 38 053
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 377</u> 36 791	<u>42 354</u> 36 791	<u>49 285</u> 38 909
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 985</u> 35 715	<u>41 074</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 651</u> 36 076	<u>41 628</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 025</u> 36 444	<u>42 002</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 37 203	<u>42 773</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 194</u> 37 595	<u>43 171</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 651</u> 36 076	<u>41 628</u> 36 076	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 025</u> 36 444	<u>42 002</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>45 407</u> 36 820	<u>42 383</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 194</u> 37 595	<u>43 171</u> 37 595	<u>50 212</u> 39 821
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 601</u> 37 995	<u>43 577</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 025</u> 36 444	<u>42 002</u> 36 444	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 407</u> 36 820	<u>42 383</u> 36 820	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 797</u> 37 203	<u>42 773</u> 37 203	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 601</u> 37 995	<u>43 577</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 016</u> 38 403	<u>43 992</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 601</u> 37 995	<u>43 577</u> 37 995	<u>50 642</u> 40 245

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 016</u> 38 403	<u>43 992</u> 38 403	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 440</u> 38 821	<u>44 416</u> 38 821	<u>51 531</u> 41 119
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 873</u> 39 248	<u>44 850</u> 39 248	<u>51 990</u> 41 571
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>48 770</u> 40 129	<u>45 746</u> 40 129	<u>52 939</u> 42 506
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>46 431</u> 38 123	<u>43 521</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 122</u> 38 508	<u>44 099</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 929</u> 39 302	<u>44 905</u> 39 302	<u>52 022</u> 41 603
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 345</u> 39 711	<u>45 321</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 122</u> 38 508	<u>44 099</u> 38 508	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 521</u> 38 901	<u>44 498</u> 38 901	<u>51 591</u> 41 178



212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 345</u> 39 711	<u>45 321</u> 39 711	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 769</u> 40 129	<u>45 746</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 769</u> 40 129	<u>45 746</u> 40 129	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 203</u> 40 556	<u>46 180</u> 40 556	<u>53 371</u> 42 931
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 099</u> 41 438	<u>47 075</u> 41 438	<u>54 319</u> 43 864
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 562</u> 41 893	<u>47 538</u> 41 893	<u>54 809</u> 44 346
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>48 034</u> 39 701	<u>45 124</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>50 721</u> 42 346	<u>47 811</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>51 456</u> 42 773	<u>48 432</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>52 352</u> 43 655	<u>49 328</u> 43 655	<u>56 639</u> 46 147
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>52 814</u> 44 110	<u>49 790</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>51 456</u> 42 773	<u>48 432</u> 42 773	<u>55 692</u> 45 215
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>51 899</u> 43 210	<u>48 875</u> 43 210	<u>56 160</u> 45 676
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>52 814</u> 44 110	<u>49 790</u> 44 110	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>53 285</u> 44 574	<u>50 262</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>53 285</u> 44 574	<u>50 262</u> 44 574	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>53 767</u> 45 049	<u>50 744</u> 45 049	<u>58 135</u> 47 620
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>54 762</u> 46 028	<u>51 739</u> 46 028	<u>59 187</u> 48 655
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>55 276</u> 46 534	<u>52 253</u> 46 534	<u>59 730</u> 49 189
212-101-2600	35, 7473-2010	3					

212-101-2601		3	1	2400	<u>52 651</u> 44 245	<u>49 741</u> 44 245	<u>56 773</u> 46 759
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>53 405</u> 44 692	<u>50 382</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>54 342</u> 45 614	<u>51 318</u> 45 614	<u>58 730</u> 48 205
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>54 824</u> 46 089	<u>51 801</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>53 405</u> 44 692	<u>50 382</u> 44 692	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>53 869</u> 45 148	<u>50 845</u> 45 148	<u>58 230</u> 47 713
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>54 824</u> 46 089	<u>51 801</u> 46 089	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>55 317</u> 46 574	<u>52 294</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>55 317</u> 46 574	<u>52 294</u> 46 574	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>55 821</u> 47 070	<u>52 797</u> 47 070	<u>60 293</u> 49 743
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>56 860</u> 48 093	<u>53 837</u> 48 093	<u>61 392</u> 50 825

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>57 397</u> 48 621	<u>54 374</u> 48 621	<u>61 959</u> 51 383
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>54 669</u> 46 231	<u>51 759</u> 46 231	<u>58 893</u> 48 845
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>55 444</u> 46 698	<u>52 420</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>56 422</u> 47 661	<u>53 398</u> 47 661	<u>60 915</u> 50 356
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>56 926</u> 48 158	<u>53 903</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>55 444</u> 46 698	<u>52 420</u> 46 698	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>55 928</u> 47 175	<u>52 904</u> 47 175	<u>60 393</u> 49 842
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>56 926</u> 48 158	<u>53 903</u> 48 158	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>57 441</u> 48 665	<u>54 418</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>57 441</u> 48 665	<u>54 418</u> 48 665	<u>61 993</u> 51 416

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>57 967</u> 49 182	<u>54 944</u> 49 182	<u>62 548</u> 51 963
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>59 054</u> 50 252	<u>56 030</u> 50 252	<u>63 696</u> 53 093
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>59 615</u> 50 804	<u>56 591</u> 50 804	<u>64 289</u> 53 676
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>57 932</u> 49 443	<u>55 022</u> 49 443	<u>62 262</u> 52 162
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>58 739</u> 49 942	<u>55 716</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>59 786</u> 50 972	<u>56 762</u> 50 972	<u>64 389</u> 53 775
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>60 325</u> 51 503	<u>57 302</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>58 739</u> 49 942	<u>55 716</u> 49 942	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>59 257</u> 50 452	<u>56 234</u> 50 452	<u>63 831</u> 53 226
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>60 325</u> 51 503	<u>57 302</u> 51 503	<u>64 958</u> 54 335

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>60 876</u> 52 045	<u>57 852</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>60 876</u> 52 045	<u>57 852</u> 52 045	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>61 438</u> 52 599	<u>58 415</u> 52 599	<u>66 133</u> 55 491
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>62 600</u> 53 742	<u>59 577</u> 53 742	<u>67 358</u> 56 697
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>63 200</u> 54 333	<u>60 177</u> 54 333	<u>67 991</u> 57 320

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 414</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860	<u>33 508</u> 23 860	<u>32 437</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 567</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053	<u>34 720</u> 25 053	<u>33 589</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 584</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116	<u>35 800</u> 26 116	<u>34 606</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 022</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 519</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 022</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 519</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 743</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679	<u>42 467</u> 32 679	<u>40 766</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 304</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286	<u>44 100</u> 34 286	<u>42 326</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>38 293</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455	<u>47 321</u> 37 455	<u>45 315</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>40 715</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955	<u>49 861</u> 39 955	<u>47 737</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>42 302</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518	<u>51 448</u> 41 518	<u>49 325</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>44 962</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319	<u>54 294</u> 44 319	<u>51 985</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 645</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099	<u>33 750</u> 24 099	<u>32 667</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 809</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304	<u>34 974</u> 25 304	<u>33 831</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 836</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377	<u>36 065</u> 26 377	<u>34 859</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 308</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 822</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 308</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 822</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 057</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005	<u>42 799</u> 33 005	<u>41 080</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 633</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629	<u>44 449</u> 34 629	<u>42 656</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>38 652</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830	<u>47 701</u> 37 830	<u>45 675</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>41 098</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355	<u>50 267</u> 40 355	<u>48 121</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355



212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>42 702</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933	<u>51 870</u> 41 933	<u>49 724</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>45 388</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762	<u>54 745</u> 44 762	<u>52 411</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 508</u> 23 860	<u>27 928</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860	<u>33 630</u> 23 860	<u>32 437</u> 22 686
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 720</u> 25 053	<u>29 081</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053	<u>34 842</u> 25 053	<u>33 589</u> 23 820
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>35 800</u> 26 116	<u>30 098</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116	<u>35 922</u> 26 116	<u>34 606</u> 24 821
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 777	<u>33 536</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 641</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 777	<u>33 536</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777	<u>39 641</u> 29 777	<u>38 044</u> 28 205

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>42 467</u> 32 679	<u>36 257</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679	<u>42 589</u> 32 679	<u>40 766</u> 30 884
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>44 100</u> 34 286	<u>37 818</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286	<u>44 222</u> 34 286	<u>42 326</u> 32 420
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 321</u> 37 455	<u>40 807</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455	<u>47 442</u> 37 455	<u>45 315</u> 35 362
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 861</u> 39 955	<u>43 229</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955	<u>49 982</u> 39 955	<u>47 737</u> 37 746
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>51 448</u> 41 518	<u>44 816</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518	<u>51 570</u> 41 518	<u>49 325</u> 39 308
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>54 294</u> 44 319	<u>47 476</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319	<u>54 416</u> 44 319	<u>51 985</u> 41 926
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 750</u> 24 099	<u>28 159</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099	<u>33 872</u> 24 099	<u>32 667</u> 22 913
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>34 974</u> 25 304	<u>29 323</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304	<u>35 096</u> 25 304	<u>33 831</u> 24 058
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 065</u> 26 377	<u>30 350</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377	<u>36 187</u> 26 377	<u>34 859</u> 25 070
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 822</u> 30 075	<u>33 822</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 944</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>39 822</u> 30 075	<u>33 822</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075	<u>39 944</u> 30 075	<u>38 331</u> 28 487
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>42 799</u> 33 005	<u>36 571</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005	<u>42 921</u> 33 005	<u>41 080</u> 31 193
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>44 449</u> 34 629	<u>38 147</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629	<u>44 570</u> 34 629	<u>42 656</u> 32 744
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>47 701</u> 37 830	<u>41 166</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830	<u>47 823</u> 37 830	<u>45 675</u> 35 715
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>50 267</u> 40 355	<u>43 612</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355	<u>50 388</u> 40 355	<u>48 121</u> 38 123
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>51 870</u> 41 933	<u>45 216</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933	<u>51 992</u> 41 933	<u>49 724</u> 39 701
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>54 745</u> 44 762	<u>47 902</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762	<u>54 866</u> 44 762	<u>52 411</u> 42 346

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 747</u> 22 686	<u>27 837</u> 22 686	<u>33 508</u> 23 860
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 899</u> 23 820	<u>28 989</u> 23 820	<u>34 720</u> 25 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 917</u> 24 821	<u>30 006</u> 24 821	<u>35 800</u> 26 116
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 205	<u>33 444</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 205	<u>33 444</u> 28 205	<u>39 519</u> 29 777
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 076</u> 30 884	<u>36 166</u> 30 884	<u>42 467</u> 32 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>40 636</u> 32 420	<u>37 726</u> 32 420	<u>44 100</u> 34 286
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 625</u> 35 362	<u>40 715</u> 35 362	<u>47 321</u> 37 455
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>46 048</u> 37 746	<u>43 137</u> 37 746	<u>49 861</u> 39 955
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>47 635</u> 39 308	<u>44 725</u> 39 308	<u>51 448</u> 41 518

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>50 295</u> 41 926	<u>47 385</u> 41 926	<u>54 294</u> 44 319
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 977</u> 22 913	<u>28 067</u> 22 913	<u>33 750</u> 24 099
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>32 141</u> 24 058	<u>29 231</u> 24 058	<u>34 974</u> 25 304
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>33 169</u> 25 070	<u>30 259</u> 25 070	<u>36 065</u> 26 377
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>36 641</u> 28 487	<u>33 731</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>36 641</u> 28 487	<u>33 731</u> 28 487	<u>39 822</u> 30 075
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 390</u> 31 193	<u>36 480</u> 31 193	<u>42 799</u> 33 005
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>40 966</u> 32 744	<u>38 056</u> 32 744	<u>44 449</u> 34 629
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 985</u> 35 715	<u>41 074</u> 35 715	<u>47 701</u> 37 830
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>46 431</u> 38 123	<u>43 521</u> 38 123	<u>50 267</u> 40 355

					,		
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>48 034</u> 39 701	<u>45 124</u> 39 701	<u>51 870</u> 41 933
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>50 721</u> 42 346	<u>47 811</u> 42 346	<u>54 745</u> 44 762

**212-103.**

					,	.			
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,			
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

**212-2.**  
**212-201.**

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200		<u>25 123</u> 23 661
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800		<u>26 615</u> 24 554
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800		<u>27 609</u> 25 536



**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.  
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 089</u> 20 591	<u>30 551</u> 21 710	<u>30 551</u> 21 710	<u>29 526</u> 20 591	<u>30 551</u> 21 710
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 327</u> 21 810	<u>31 846</u> 22 984	<u>31 846</u> 22 984	<u>30 765</u> 21 810	<u>31 846</u> 22 984
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 006</u> 23 463	<u>33 585</u> 24 696	<u>33 585</u> 24 696	<u>32 444</u> 23 463	<u>33 585</u> 24 696
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 387</u> 24 821	<u>35 028</u> 26 116	<u>35 028</u> 26 116	<u>33 824</u> 24 821	<u>35 028</u> 26 116
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 529</u> 25 946	<u>36 223</u> 27 292	<u>36 223</u> 27 292	<u>34 967</u> 25 946	<u>36 223</u> 27 292
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>30 427</u> 27 814	<u>38 175</u> 29 214	<u>33 704</u> 29 214	<u>36 864</u> 27 814	<u>38 175</u> 29 214
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 701</u> 30 052	<u>40 506</u> 31 508	<u>40 506</u> 31 508	<u>39 138</u> 30 052	<u>40 506</u> 31 508
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 094</u> 31 423	<u>41 958</u> 32 938	<u>41 958</u> 32 938	<u>40 531</u> 31 423	<u>41 958</u> 32 938
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 552</u> 32 858	<u>43 478</u> 34 433	<u>43 478</u> 34 433	<u>41 989</u> 32 858	<u>43 478</u> 34 433

8.04-08-2024

				,	.				
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 026</u> 35 293	<u>46 016</u> 36 931	<u>46 016</u> 36 931	<u>44 463</u> 35 293	<u>46 016</u> 36 931
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 233</u> 17 648	<u>27 985</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 732</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

				,					
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 551</u> 21 710	<u>25 393</u> 20 591	<u>30 551</u> 21 710	<u>30 662</u> 21 710	<u>29 526</u> 20 591
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>31 846</u> 22 984	<u>26 632</u> 21 810	<u>31 846</u> 22 984	<u>31 958</u> 22 984	<u>30 765</u> 21 810
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 585</u> 24 696	<u>28 311</u> 23 463	<u>33 585</u> 24 696	<u>33 696</u> 24 696	<u>32 444</u> 23 463

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 028</u> 26 116	<u>29 691</u> 24 821	<u>35 028</u> 26 116	<u>35 139</u> 26 116	<u>33 824</u> 24 821
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 223</u> 27 292	<u>30 834</u> 25 946	<u>36 223</u> 27 292	<u>36 335</u> 27 292	<u>34 967</u> 25 946
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>38 175</u> 29 214	<u>32 731</u> 27 814	<u>38 175</u> 29 214	<u>38 287</u> 29 214	<u>36 864</u> 27 814
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>40 506</u> 31 508	<u>35 005</u> 30 052	<u>40 506</u> 31 508	<u>40 618</u> 31 508	<u>39 138</u> 30 052
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 958</u> 32 938	<u>36 399</u> 31 423	<u>41 958</u> 32 938	<u>42 070</u> 32 938	<u>40 531</u> 31 423
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 478</u> 34 433	<u>37 856</u> 32 858	<u>43 478</u> 34 433	<u>43 590</u> 34 433	<u>41 989</u> 32 858
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>46 016</u> 36 931	<u>40 331</u> 35 293	<u>46 016</u> 36 931	<u>46 128</u> 36 931	<u>44 463</u> 35 293
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>33 382</u> 16 447	<u>21 008</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 483</u> 16 447

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 977</u> 20 591	<u>25 309</u> 20 591	<u>30 551</u> 21 710
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 216</u> 21 810	<u>26 548</u> 21 810	<u>31 846</u> 22 984
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>30 895</u> 23 463	<u>28 227</u> 23 463	<u>33 585</u> 24 696
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 275</u> 24 821	<u>29 607</u> 24 821	<u>35 028</u> 26 116
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 418</u> 25 946	<u>30 750</u> 25 946	<u>36 223</u> 27 292
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 315</u> 27 814	<u>32 647</u> 27 814	<u>38 175</u> 29 214
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>37 589</u> 30 052	<u>34 921</u> 30 052	<u>40 506</u> 31 508
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 982</u> 31 423	<u>36 315</u> 31 423	<u>41 958</u> 32 938
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 440</u> 32 858	<u>37 773</u> 32 858	<u>43 478</u> 34 433
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 914</u> 35 293	<u>40 247</u> 35 293	<u>46 016</u> 36 931

212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0300	- 28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>24 495</u> 16 447	<u>21 354</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 551</u> 25 005	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 647</u> 24 116	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 896</u> 22 392	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 314</u> 21 819	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 312</u> 21 818	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 692</u> 22 191	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 458</u> 24 575	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 802</u> 37 322	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 492</u> 34 451	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



				,	.				
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,					
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347

212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{23\,237}{18\,893}$	$\frac{23\,237}{18\,893}$	$\frac{23\,237}{18\,893}$	$\frac{23\,237}{18\,893}$	$\frac{23\,237}{18\,893}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{22\,744}{18\,410}$	$\frac{22\,744}{18\,410}$	$\frac{22\,744}{18\,410}$	$\frac{22\,744}{18\,410}$	$\frac{22\,744}{18\,410}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{22\,742}{18\,409}$	$\frac{22\,742}{18\,409}$	$\frac{22\,742}{18\,409}$	$\frac{22\,742}{18\,409}$	$\frac{22\,742}{18\,409}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,					
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98						

				,			
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

					,	.			
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 109</u> 27 101	<u>29 567</u> 27 101	<u>30 278</u> 27 101	<u>29 567</u> 27 101	<u>29 567</u> 27 101
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 922</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>30 091</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 922</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>30 091</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 922</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>30 091</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 752</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 921</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 752</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 921</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 752</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 921</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 752</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 921</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734

212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 752</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 921</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 752</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 921</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 086</u> 30 031	<u>32 544</u> 30 031	<u>33 255</u> 30 031	<u>32 544</u> 30 031	<u>32 544</u> 30 031
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 517</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471	<u>32 686</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 517</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471	<u>32 686</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 284</u> 24 321	<u>26 742</u> 24 321	<u>27 453</u> 24 321	<u>26 742</u> 24 321	<u>26 742</u> 24 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 134</u> 24 173	<u>26 592</u> 24 173	<u>27 303</u> 24 173	<u>26 592</u> 24 173	<u>26 592</u> 24 173
212-501-0500	1225-2019								

8.04-08-2024

212-501-0501	I		1	1000	<u>25 638</u> 24 669	<u>27 096</u> 24 669	<u>27 807</u> 24 669	<u>27 096</u> 24 669	<u>27 096</u> 24 669
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 775</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 945</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>30 278</u> 27 101	<u>28 610</u> 27 101	<u>29 729</u> 27 101	<u>29 567</u> 27 101	<u>29 567</u> 27 101
212-501-0102	, II		1	1000	<u>30 091</u> 26 917	<u>28 423</u> 26 917	<u>29 543</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0103	, I		1	1000	<u>30 091</u> 26 917	<u>28 423</u> 26 917	<u>29 543</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0104	, II		1	1000	<u>30 091</u> 26 917	<u>28 423</u> 26 917	<u>29 543</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917



					,				
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 921</u> 27 734	<u>29 253</u> 27 734	<u>30 373</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 921</u> 27 734	<u>29 253</u> 27 734	<u>30 373</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0203	, I		1	1000	<u>30 921</u> 27 734	<u>29 253</u> 27 734	<u>30 373</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0204	, II		1	1000	<u>30 921</u> 27 734	<u>29 253</u> 27 734	<u>30 373</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 921</u> 27 734	<u>29 253</u> 27 734	<u>30 373</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 921</u> 27 734	<u>29 253</u> 27 734	<u>30 373</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 255</u> 30 031	<u>31 587</u> 30 031	<u>32 706</u> 30 031	<u>32 544</u> 30 031	<u>32 544</u> 30 031
212-501-0302	, II		1	1000	<u>32 686</u> 29 471	<u>31 018</u> 29 471	<u>32 138</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471
212-501-0304	, II		1	1000	<u>32 686</u> 29 471	<u>31 018</u> 29 471	<u>32 138</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471

212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 453</u> 24 321	<u>25 785</u> 24 321	<u>26 905</u> 24 321	<u>26 742</u> 24 321	<u>26 742</u> 24 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 303</u> 24 173	<u>25 635</u> 24 173	<u>26 755</u> 24 173	<u>26 592</u> 24 173	<u>26 592</u> 24 173
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 807</u> 24 669	<u>26 139</u> 24 669	<u>27 258</u> 24 669	<u>27 096</u> 24 669	<u>27 096</u> 24 669
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 945</u> 24 804	<u>26 276</u> 24 804	<u>27 396</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804

212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 201</u> 27 101	<u>28 571</u> 27 101	<u>29 567</u> 27 101
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 014</u> 26 917	<u>28 384</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 014</u> 26 917	<u>28 384</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 014</u> 26 917	<u>28 384</u> 26 917	<u>29 380</u> 26 917
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 844</u> 27 734	<u>29 214</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 844</u> 27 734	<u>29 214</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 844</u> 27 734	<u>29 214</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 844</u> 27 734	<u>29 214</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 844</u> 27 734	<u>29 214</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734

212-501-0207	, II		1	1000	<u>29 844</u> 27 734	<u>29 214</u> 27 734	<u>30 210</u> 27 734
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>32 178</u> 30 031	<u>31 548</u> 30 031	<u>32 544</u> 30 031
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 609</u> 29 471	<u>30 979</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 609</u> 29 471	<u>30 979</u> 29 471	<u>31 975</u> 29 471
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 376</u> 24 321	<u>25 746</u> 24 321	<u>26 742</u> 24 321
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 226</u> 24 173	<u>25 596</u> 24 173	<u>26 592</u> 24 173
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 730</u> 24 669	<u>26 100</u> 24 669	<u>27 096</u> 24 669

212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 868</u> 24 804	<u>26 238</u> 24 804	<u>27 233</u> 24 804

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 149</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>31 318</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 700</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 869</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 723</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 892</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737

212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 723</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 892</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>31 318</u> 28 125	<u>29 650</u> 28 125	<u>30 770</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125
212-502-0102	, II		1	1000	<u>30 869</u> 27 683	<u>29 201</u> 27 683	<u>30 321</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 892</u> 25 737	<u>27 224</u> 25 737	<u>28 343</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 892</u> 25 737	<u>27 224</u> 25 737	<u>28 343</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737

					,			
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>30 241</u> 28 125	<u>29 611</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>29 792</u> 27 683	<u>29 162</u> 27 683	<u>30 158</u> 27 683	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 815</u> 25 737	<u>27 185</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 815</u> 25 737	<u>27 185</u> 25 737	<u>28 181</u> 25 737	

212-503.

-

					,	.			
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 328</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>38 360</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 958</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 990</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 640</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>35 672</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411

					,	.			
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>38 360</u> 35 055	<u>36 691</u> 35 055	<u>37 811</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055



					,				
212-503-0102	-15		1	1000	<u>36 990</u> 33 707	<u>35 321</u> 33 707	<u>36 441</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707
212-503-0103	-20		1	1000	<u>35 672</u> 32 411	<u>34 004</u> 32 411	<u>35 124</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411

					,			
212-503-0100	-							
	31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>37 283</u> 35 055	<u>36 653</u> 35 055	<u>37 648</u> 35 055	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>35 913</u> 33 707	<u>35 283</u> 33 707	<u>36 278</u> 33 707	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 596</u> 32 411	<u>33 966</u> 32 411	<u>34 961</u> 32 411	

212-6.  
212-601. -

				,	.				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

				,					
212-601-0100	- 1168-2006								

					,				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

					,				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51		<u>53</u> 51	
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

					,	.			
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>64 145</u> 58 036				
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>64 145</u> 58 036				
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>64 145</u> 58 036				
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>74 981</u> 69 933	<u>83 228</u> 69 933	<u>83 023</u> 77 732	<u>84 766</u> 69 933	<u>93 479</u> 69 933
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>74 981</u> 69 933	<u>83 228</u> 69 933	<u>83 023</u> 77 732	<u>84 766</u> 69 933	<u>93 479</u> 69 933
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>74 981</u> 69 933	<u>83 228</u> 69 933	<u>83 023</u> 77 732	<u>84 766</u> 69 933	<u>93 479</u> 69 933
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							

					,	.			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>102 605</u> 96 719	<u>110 852</u> 96 719	<u>110 648</u> 104 518	<u>112 390</u> 96 719	<u>121 103</u> 96 719
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>105 367</u> 99 398	<u>113 614</u> 99 398	<u>113 410</u> 107 196	<u>115 152</u> 99 398	<u>123 866</u> 99 398
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>113 654</u> 107 433	<u>121 902</u> 107 433	<u>121 697</u> 115 232	<u>123 439</u> 107 433	<u>132 153</u> 107 433
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>116 417</u> 110 112	<u>124 664</u> 110 112	<u>124 460</u> 117 910	<u>126 202</u> 110 112	<u>134 915</u> 110 112
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>118 258</u> 111 898	<u>126 506</u> 111 898	<u>126 301</u> 119 696	<u>128 043</u> 111 898	<u>136 757</u> 111 898
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>121 021</u> 114 576				
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750					
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>85 628</u> 80 258	<u>77 866</u> 69 933	<u>96 438</u> 80 258	<u>91 919</u> 69 933	<u>84 424</u> 69 933
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>85 628</u> 80 258	<u>77 866</u> 69 933	<u>96 438</u> 80 258	<u>91 919</u> 69 933	<u>84 424</u> 69 933
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>85 628</u> 80 258	<u>77 866</u> 69 933	<u>96 438</u> 80 258	<u>91 919</u> 69 933	<u>84 424</u> 69 933
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>111 321</u> 105 171	<u>105 490</u> 96 719	<u>124 062</u> 107 043	<u>119 543</u> 96 719	<u>112 048</u> 96 719
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>116 015</u> 109 722	<u>108 252</u> 99 398	<u>126 825</u> 109 722	<u>122 305</u> 99 398	<u>114 810</u> 99 398
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>124 302</u> 117 758	<u>116 539</u> 107 433	<u>135 112</u> 117 758	<u>130 592</u> 107 433	<u>123 098</u> 107 433

					,				
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>127 064</u> 120 436	<u>119 302</u> 110 112	<u>137 874</u> 120 436	<u>133 355</u> 110 112	<u>125 860</u> 110 112
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>128 906</u> 122 222	<u>121 143</u> 111 898	<u>139 716</u> 122 222	<u>135 196</u> 111 898	<u>127 702</u> 111 898
213-101-0406	250	1000 .	2	2700					
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750			
213-101-0102	125	1000 .	1	3750			
213-101-0103	150	1000 .	1	3750			
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>80 205</u> 69 933	<u>77 149</u> 69 933	<u>90 686</u> 69 933
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>80 205</u> 69 933	<u>77 149</u> 69 933	<u>90 686</u> 69 933
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>80 205</u> 69 933	<u>77 149</u> 69 933	<u>90 686</u> 69 933
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .					
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>107 829</u> 96 719	<u>104 773</u> 96 719	<u>118 311</u> 96 719
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>110 592</u> 99 398	<u>107 536</u> 99 398	<u>121 073</u> 99 398
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>118 879</u> 107 433	<u>115 823</u> 107 433	<u>129 360</u> 107 433



					,			
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>121 641</u> 110 112	<u>118 585</u> 110 112	<u>132 123</u> 110 112	
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>123 483</u> 111 898	<u>120 427</u> 111 898	<u>133 964</u> 111 898	
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						

**213-102.**

					,	.			
213-102-0100	250 120 ' 65 ' , 379-2015	1000 .							
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>64 798</u> 58 724	<u>73 460</u> 58 724	<u>80 965</u> 75 288	<u>75 245</u> 58 724	<u>85 365</u> 58 724
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>66 839</u> 60 704	<u>75 501</u> 60 704	<u>83 006</u> 77 268	<u>77 287</u> 60 704	<u>87 406</u> 60 704
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>66 839</u> 60 704	<u>75 501</u> 60 704	<u>83 006</u> 77 268	<u>77 287</u> 60 704	<u>87 406</u> 60 704
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>141 011</u> 132 624	<u>149 673</u> 132 624	<u>157 178</u> 149 188	<u>151 458</u> 132 624	<u>161 578</u> 132 624
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>141 011</u> 132 624	<u>149 673</u> 132 624	<u>157 178</u> 149 188	<u>151 458</u> 132 624	<u>161 578</u> 132 624

213-102-0100	250 120 '65 , 379-2015	1000 .							
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>79 766</u> 74 126	<u>67 232</u> 58 724	<u>93 747</u> 75 510	<u>83 552</u> 58 724	<u>74 849</u> 58 724
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>81 807</u> 76 105	<u>69 274</u> 60 704	<u>95 788</u> 77 489	<u>85 594</u> 60 704	<u>76 890</u> 60 704
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>81 807</u> 76 105	<u>69 274</u> 60 704	<u>95 788</u> 77 489	<u>85 594</u> 60 704	<u>76 890</u> 60 704
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>155 979</u> 148 026	<u>143 445</u> 132 624	<u>169 960</u> 149 410	<u>159 766</u> 132 624	<u>151 062</u> 132 624
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>155 979</u> 148 026	<u>143 445</u> 132 624	<u>169 960</u> 149 410	<u>159 766</u> 132 624	<u>151 062</u> 132 624

213-102-0100	250 120 ' 65 ' , 379-2015	1000 .					
213-102-0200	, 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>69 949</u> 58 724	<u>66 400</u> 58 724	<u>82 122</u> 58 724
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>71 990</u> 60 704	<u>68 442</u> 60 704	<u>84 163</u> 60 704
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>71 990</u> 60 704	<u>68 442</u> 60 704	<u>84 163</u> 60 704
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .					
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>146 162</u> 132 624	<u>142 613</u> 132 624	<u>158 335</u> 132 624
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>146 162</u> 132 624	<u>142 613</u> 132 624	<u>158 335</u> 132 624

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					,	.			
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 816</u> 27 679	<u>32 414</u> 27 679	<u>32 116</u> 30 175	<u>32 950</u> 27 679	<u>35 986</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 329</u> 21 202				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 446</u> 21 202				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 301</u> 21 202				
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>21 574</u> 20 436				

				,	.				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>21 617</u> 20 436				

				,					
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 935</u> 30 000	<u>30 546</u> 27 679	<u>37 632</u> 31 872	<u>35 442</u> 27 679	<u>32 831</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					

8.04-08-2024

				,					
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

				,			
213-301-0100	( ) 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 361</u> 27 679	<u>30 296</u> 27 679	<u>35 013</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3					



					,			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	( )	3						
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660				

**213-306.**

					.
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362

**213-307.**

					.
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>107 579</u> 102 193
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>119 143</u> 113 461

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u> 32 589

22.

221.

221-1.

221-102.

				,	.				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>50 203</u> 46 880	<u>55 850</u> 46 880	<u>60 980</u> 58 118	<u>57 014</u> 46 880	<u>63 611</u> 46 880

				,					
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>60 155</u> 57 303	<u>51 791</u> 46 880	<u>67 964</u> 46 880	<u>62 430</u> 46 880	<u>56 756</u> 46 880

221-102-0100	13579-78	3					
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>53 562</u> 46 880	<u>51 248</u> 46 880	<u>55 664</u> 52 866

**221-104.**

221-104-0100	956-93								
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>68 327</u> 64 737	<u>74 079</u> 64 737	<u>79 575</u> 76 453	<u>75 265</u> 64 737	<u>81 985</u> 64 737
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>70 332</u> 67 289	<u>76 168</u> 67 289	<u>100 282</u> 67 289	<u>77 285</u> 67 289	<u>83 593</u> 67 289

221-104-0100	956-93								
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>78 714</u> 75 603	<u>69 943</u> 64 737	<u>86 420</u> 64 737	<u>80 781</u> 64 737	<u>75 001</u> 64 737
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>97 302</u> 67 289	<u>71 866</u> 67 289	<u>87 765</u> 67 289	<u>82 461</u> 67 289	<u>77 037</u> 67 289

					,			
221-104-0100	956-93							
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>71 748</u> 64 737	<u>69 391</u> 64 737	<u>74 034</u> 70 977	
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>73 799</u> 67 289	<u>71 643</u> 67 289	<u>81 567</u> 67 289	

222.  
 222-1. , ,  
 222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92 ) ( ,	3	1	2477	<u>156 092</u> 151 491	<u>161 782</u> 151 491	<u>167 322</u> 163 183	<u>162 955</u> 151 491	<u>169 603</u> 151 491
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>117 680</u> 112 915	<u>130 128</u> 112 915	<u>128 273</u> 123 972	<u>132 324</u> 112 915	<u>145 339</u> 112 915
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 524</u> 115 724	<u>132 971</u> 115 724	<u>131 116</u> 126 781	<u>135 167</u> 115 724	<u>148 182</u> 115 724

				,	.				
222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{102\,385}{99\,335}$	$\frac{109\,166}{99\,335}$	$\frac{108\,155}{105\,358}$	$\frac{110\,362}{99\,335}$	$\frac{117\,451}{99\,335}$
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{99\,094}{96\,083}$	$\frac{105\,874}{96\,083}$	$\frac{104\,863}{102\,106}$	$\frac{107\,070}{96\,083}$	$\frac{114\,160}{96\,083}$
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{117\,292}{112\,531}$	$\frac{129\,739}{112\,531}$	$\frac{127\,884}{123\,587}$	$\frac{131\,935}{112\,531}$	$\frac{144\,950}{112\,531}$



222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 704</u> 115 902	<u>133 151</u> 115 902	<u>131 296</u> 126 959	<u>135 347</u> 115 902	<u>148 362</u> 115 902
222-101-0305		3	1	1350	<u>106 503</u> 103 391	<u>113 334</u> 103 391	<u>112 316</u> 109 459	<u>114 539</u> 103 391	<u>121 682</u> 103 391
222-101-0306		3	1	1340	<u>95 500</u> 92 532	<u>102 281</u> 92 532	<u>101 270</u> 98 555	<u>103 477</u> 92 532	<u>110 566</u> 92 532
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 853</u> 106 182	<u>123 250</u> 106 182	<u>121 402</u> 117 194	<u>125 437</u> 106 182	<u>138 399</u> 106 182

				,	.				
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{92\,770}{89\,697}$	$\frac{100\,056}{89\,697}$	$\frac{98\,970}{96\,169}$	$\frac{101\,342}{89\,697}$	$\frac{108\,960}{89\,697}$
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	$\frac{94\,444}{91\,269}$	$\frac{102\,034}{91\,269}$	$\frac{100\,902}{98\,011}$	$\frac{103\,373}{91\,269}$	$\frac{111\,309}{91\,269}$
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{169\,161}{163\,634}$	$\frac{182\,165}{163\,634}$	$\frac{180\,226}{175\,185}$	$\frac{184\,459}{163\,634}$	$\frac{198\,056}{163\,634}$

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92 ( , )	3	1	2477	$\frac{166\,464}{162\,335}$	$\frac{157\,691}{151\,491}$	$\frac{173\,990}{151\,491}$	$\frac{168\,412}{151\,491}$	$\frac{162\,694}{151\,491}$
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{127\,461}{123\,170}$	$\frac{121\,255}{112\,915}$	$\frac{153\,704}{112\,915}$	$\frac{143\,069}{112\,915}$	$\frac{131\,836}{112\,915}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{130\,304}{125\,979}$	$\frac{124\,099}{115\,724}$	$\frac{156\,547}{115\,724}$	$\frac{145\,912}{115\,724}$	$\frac{134\,679}{115\,724}$
222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{107\,713}{104\,922}$	$\frac{104\,333}{99\,335}$	$\frac{122\,008}{99\,335}$	$\frac{116\,215}{99\,335}$	$\frac{110\,096}{99\,335}$

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{104\,422}{101\,669}$	$\frac{101\,041}{96\,083}$	$\frac{118\,716}{96\,083}$	$\frac{112\,923}{96\,083}$	$\frac{106\,805}{96\,083}$
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{127\,072}{122\,786}$	$\frac{120\,867}{112\,531}$	$\frac{153\,315}{112\,531}$	$\frac{142\,680}{112\,531}$	$\frac{131\,447}{112\,531}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{130\,484}{126\,157}$	$\frac{124\,279}{115\,902}$	$\frac{156\,727}{115\,902}$	$\frac{146\,092}{115\,902}$	$\frac{134\,859}{115\,902}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{111\,871}{109\,019}$	$\frac{108\,465}{103\,391}$	$\frac{126\,272}{103\,391}$	$\frac{120\,436}{103\,391}$	$\frac{114\,272}{103\,391}$

222-101-0306		3	1	1340	$\frac{100\ 828}{98\ 118}$	$\frac{97\ 448}{92\ 532}$	$\frac{115\ 123}{92\ 532}$	$\frac{109\ 330}{92\ 532}$	$\frac{103\ 211}{92\ 532}$
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{120\ 594}{116\ 396}$	$\frac{114\ 414}{106\ 182}$	$\frac{146\ 730}{106\ 182}$	$\frac{136\ 138}{106\ 182}$	$\frac{124\ 951}{106\ 182}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{98\ 495}{95\ 700}$	$\frac{94\ 862}{89\ 697}$	$\frac{113\ 857}{89\ 697}$	$\frac{107\ 631}{89\ 697}$	$\frac{101\ 056}{89\ 697}$

				,					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>100 408</u> 97 522	<u>96 624</u> 91 269	<u>116 409</u> 91 269	<u>109 924</u> 91 269	<u>103 075</u> 91 269
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>179 379</u> 174 348	<u>172 896</u> 163 634	<u>206 795</u> 163 634	<u>195 684</u> 163 634	<u>183 949</u> 163 634

				,			
222-101-0100	13015-2012	3					

222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>159 476</u> 151 491	<u>157 145</u> 151 491	<u>161 793</u> 157 719
222-101-0200	12504-2015	3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>125 293</u> 112 915	<u>121 126</u> 112 915	<u>123 033</u> 118 795
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>128 137</u> 115 724	<u>123 969</u> 115 724	<u>125 877</u> 121 604
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>106 532</u> 99 335	<u>104 262</u> 99 335	<u>105 301</u> 102 538

				,			
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{103\,241}{96\,083}$	$\frac{100\,971}{96\,083}$	$\frac{102\,010}{99\,286}$
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{124\,905}{112\,531}$	$\frac{120\,737}{112\,531}$	$\frac{122\,645}{118\,410}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{128\,317}{115\,902}$	$\frac{124\,149}{115\,902}$	$\frac{126\,057}{121\,782}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{110\,681}{103\,391}$	$\frac{108\,394}{103\,391}$	$\frac{109\,441}{106\,618}$



222-101-0306		3	1	1340	$\frac{99\,647}{92\,532}$	$\frac{97\,377}{92\,532}$	$\frac{98\,416}{95\,735}$
222-101-0400		3					
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{118\,435}{106\,182}$	$\frac{114\,285}{106\,182}$	$\frac{116\,184}{112\,038}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{97\,226}{89\,697}$	$\frac{94\,787}{89\,697}$	$\frac{95\,903}{93\,139}$

				,			
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>99 086</u> 91 269	<u>96 545</u> 91 269	<u>97 708</u> 94 854
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>177 114</u> 163 634	<u>172 760</u> 163 634	<u>174 753</u> 169 777

## 222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>140 387</u> 135 947	<u>146 130</u> 135 947	<u>151 574</u> 147 601	<u>147 314</u> 135 947	<u>154 023</u> 135 947
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>133 332</u> 129 041	<u>138 939</u> 129 041	<u>144 656</u> 140 817	<u>140 095</u> 129 041	<u>146 647</u> 129 041
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>144 971</u> 140 477	<u>150 715</u> 140 477	<u>156 123</u> 152 096	<u>151 899</u> 140 477	<u>158 608</u> 140 477
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>154 894</u> 150 286	<u>160 630</u> 150 286	<u>166 088</u> 161 947	<u>161 813</u> 150 286	<u>168 514</u> 150 286
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>157 423</u> 152 777	<u>163 175</u> 152 777	<u>168 612</u> 164 434	<u>164 361</u> 152 777	<u>171 081</u> 152 777
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>221 316</u> 215 916	<u>227 061</u> 215 916	<u>232 547</u> 227 614	<u>228 246</u> 215 916	<u>234 958</u> 215 916
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>184 271</u> 179 306	<u>190 026</u> 179 306	<u>195 460</u> 190 963	<u>191 212</u> 179 306	<u>197 935</u> 179 306
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>207 448</u> 202 232	<u>213 152</u> 202 232	<u>218 611</u> 213 858	<u>214 328</u> 202 232	<u>220 992</u> 202 232
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 362</u> 113 312				

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>150 718</u> 146 756	<u>142 001</u> 135 947	<u>158 451</u> 135 947	<u>152 822</u> 135 947	<u>147 051</u> 135 947
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>143 791</u> 139 962	<u>134 908</u> 129 041	<u>150 970</u> 129 041	<u>145 473</u> 129 041	<u>139 838</u> 129 041
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>155 269</u> 151 253	<u>146 585</u> 140 477	<u>163 036</u> 140 477	<u>157 407</u> 140 477	<u>151 636</u> 140 477
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>165 232</u> 161 101	<u>156 506</u> 150 286	<u>172 936</u> 150 286	<u>167 314</u> 150 286	<u>161 550</u> 150 286
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>167 756</u> 163 588	<u>159 040</u> 152 777	<u>175 516</u> 152 777	<u>169 878</u> 152 777	<u>164 098</u> 152 777
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>231 688</u> 226 765	<u>222 931</u> 215 916	<u>239 387</u> 215 916	<u>233 756</u> 215 916	<u>227 983</u> 215 916
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>194 605</u> 190 118	<u>185 889</u> 179 306	<u>202 372</u> 179 306	<u>196 731</u> 179 306	<u>190 949</u> 179 306
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>217 757</u> 213 015	<u>209 051</u> 202 232	<u>225 389</u> 202 232	<u>219 798</u> 202 232	<u>214 066</u> 202 232
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498					

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>143 802</u> 135 947	<u>141 449</u> 135 947	<u>146 062</u> 142 155
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>136 667</u> 129 041	<u>134 369</u> 129 041	<u>139 086</u> 135 313
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>148 387</u> 140 477	<u>146 034</u> 140 477	<u>150 627</u> 146 666
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>158 305</u> 150 286	<u>155 955</u> 150 286	<u>160 573</u> 156 497
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>160 844</u> 152 777	<u>158 487</u> 152 777	<u>163 098</u> 158 986
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>224 733</u> 215 916	<u>222 379</u> 215 916	<u>227 014</u> 222 147
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>187 694</u> 179 306	<u>185 336</u> 179 306	<u>189 947</u> 185 515
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>210 840</u> 202 232	<u>208 503</u> 202 232	<u>213 112</u> 208 425
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498			

222-2. ,  
222-202.

					,	.				
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>259 464</u> 253 579	<u>265 276</u> 253 579	<u>270 942</u> 265 528	<u>266 474</u> 253 579	<u>273 264</u> 253 579	

					,	.				
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>270 065</u> 264 661	<u>261 097</u> 253 579	<u>277 745</u> 253 579	<u>272 048</u> 253 579	<u>266 208</u> 253 579	

				,			
222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>262 920</u> 253 579	<u>260 539</u> 253 579	<u>265 290</u> 259 943

**222-203.**

				,	.				
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 055</u> 4 939	<u>5 170</u> 4 939	<u>5 279</u> 5 173	<u>5 193</u> 4 939	<u>5 327</u> 4 939
222-203-0102	5.2		1	45	<u>5 286</u> 5 173	<u>5 389</u> 5 173	<u>5 488</u> 5 384	<u>5 411</u> 5 173	<u>5 531</u> 5 173
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 905</u> 6 748	<u>7 060</u> 6 748	<u>7 208</u> 7 064	<u>7 092</u> 6 748	<u>7 273</u> 6 748
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 816</u> 9 600	<u>10 023</u> 9 600	<u>10 220</u> 10 021	<u>10 066</u> 9 600	<u>10 307</u> 9 600

				,	.				
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\,793}{10\,516}$	$\frac{11\,101}{10\,516}$	$\frac{11\,394}{11\,143}$	$\frac{11\,164}{10\,516}$	$\frac{11\,524}{10\,516}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{10\,718}{10\,255}$	$\frac{11\,414}{10\,255}$	$\frac{12\,095}{11\,688}$	$\frac{11\,557}{10\,255}$	$\frac{12\,371}{10\,255}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{8\,158}{7\,779}$				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{11\,801}{11\,312}$	$\frac{12\,522}{11\,312}$	$\frac{13\,168}{12\,739}$	$\frac{12\,671}{11\,312}$	$\frac{13\,514}{11\,312}$



222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 262</u> 5 156	<u>5 087</u> 4 939	<u>5 416</u> 4 939	<u>5 303</u> 4 939	<u>5 188</u> 4 939
222-203-0102	5.2		1	45	<u>5 472</u> 5 368	<u>5 315</u> 5 173	<u>5 611</u> 5 173	<u>5 510</u> 5 173	<u>5 406</u> 5 173
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 185</u> 7 041	<u>6 949</u> 6 748	<u>7 393</u> 6 748	<u>7 241</u> 6 748	<u>7 085</u> 6 748
222-203-0104	6.2		1	90	<u>10 190</u> 9 990	<u>9 874</u> 9 600	<u>10 467</u> 9 600	<u>10 264</u> 9 600	<u>10 056</u> 9 600
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 348</u> 11 097	<u>10 879</u> 10 516	<u>11 761</u> 10 516	<u>11 459</u> 10 516	<u>11 150</u> 10 516
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>11 990</u> 11 584	<u>10 914</u> 10 255	<u>12 907</u> 10 255	<u>12 225</u> 10 255	<u>11 526</u> 10 255
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>12 523</u> 8 562				

				,					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>13 063</u> 12 635	<u>12 004</u> 11 312	<u>14 070</u> 11 312	<u>13 363</u> 11 312	<u>12 638</u> 11 312

				,			
222-203-0100	13015-2012						
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 123</u> 4 939	<u>5 076</u> 4 939	<u>5 169</u> 5 064
222-203-0102	5.2		1	45	<u>5 347</u> 5 173	<u>5 305</u> 5 173	<u>5 388</u> 5 285
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 997</u> 6 748	<u>6 934</u> 6 748	<u>7 059</u> 6 916
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 939</u> 9 600	<u>9 855</u> 9 600	<u>10 021</u> 9 824
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 976</u> 10 516	<u>10 850</u> 10 516	<u>11 098</u> 10 850

				,			
222-203-0300	949-92	2					
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>11 132</u> 10 255	<u>10 847</u> 10 255	<u>11 417</u> 11 018
222-203-0400	949-92	2					
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314			
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 230</u> 11 312	<u>11 934</u> 11 312	<u>12 493</u> 12 072

222-3. , ,  
 222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 561</u> 5 395	<u>5 771</u> 5 395	<u>6 044</u> 5 893	<u>5 814</u> 5 395	<u>6 058</u> 5 395
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 884</u> 18 167	<u>19 904</u> 18 167	<u>20 984</u> 20 349	<u>20 114</u> 18 167	<u>21 306</u> 18 167
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 974</u> 11 529	<u>12 601</u> 11 529	<u>13 188</u> 12 795	<u>12 730</u> 11 529	<u>13 463</u> 11 529
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 675</u> 13 143	<u>14 440</u> 13 143	<u>15 024</u> 14 556	<u>14 598</u> 13 143	<u>15 492</u> 13 143
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 558</u> 13 070	<u>14 235</u> 13 070	<u>14 920</u> 14 486	<u>14 375</u> 13 070	<u>15 167</u> 13 070

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 007</u> 5 857	<u>5 620</u> 5 395	<u>6 219</u> 5 395	<u>6 014</u> 5 395	<u>5 804</u> 5 395
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 824</u> 20 191	<u>19 170</u> 18 167	<u>22 092</u> 18 167	<u>21 092</u> 18 167	<u>20 067</u> 18 167
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>13 096</u> 12 703	<u>12 150</u> 11 529	<u>13 946</u> 11 529	<u>13 331</u> 11 529	<u>12 701</u> 11 529
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>14 920</u> 14 453	<u>13 890</u> 13 143	<u>16 081</u> 13 143	<u>15 332</u> 13 143	<u>14 563</u> 13 143
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>14 816</u> 14 384	<u>13 748</u> 13 070	<u>15 689</u> 13 070	<u>15 025</u> 13 070	<u>14 344</u> 13 070

222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 686</u> 5 395	<u>5 600</u> 5 395	<u>5 808</u> 5 660
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 490</u> 18 167	<u>19 072</u> 18 167	<u>19 952</u> 19 329
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 347</u> 11 529	<u>12 090</u> 11 529	<u>12 590</u> 12 203
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>14 130</u> 13 143	<u>13 817</u> 13 143	<u>14 356</u> 13 896
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 961</u> 13 070	<u>13 683</u> 13 070	<u>14 250</u> 13 824

222-302. ,

					,				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 146</u> 167 266	<u>178 099</u> 167 266	<u>183 280</u> 178 863	<u>179 321</u> 167 266	<u>186 245</u> 167 266

					,				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>182 430</u> 178 022	<u>173 717</u> 167 266	<u>190 814</u> 167 266	<u>185 005</u> 167 266	<u>179 049</u> 167 266

222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 697</u> 167 266	<u>173 268</u> 167 266	<u>177 786</u> 173 433

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 567</u> 5 357	<u>5 866</u> 5 357	<u>6 151</u> 5 965	<u>5 928</u> 5 357	<u>6 277</u> 5 357
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 865</u> 8 482	<u>9 439</u> 8 482	<u>9 987</u> 9 651	<u>9 557</u> 8 482	<u>10 228</u> 8 482



225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 472</u> 15 854	<u>17 345</u> 15 854	<u>18 178</u> 17 632	<u>17 525</u> 15 854	<u>18 544</u> 15 854
225-101-0104	10-3		1	200	<u>6 290</u> 6 027				
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 196</u> 11 607	<u>13 115</u> 11 607	<u>13 992</u> 13 478	<u>13 304</u> 11 607	<u>14 378</u> 11 607
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 795</u> 17 906	<u>20 173</u> 17 906	<u>21 489</u> 20 712	<u>20 458</u> 17 906	<u>22 068</u> 17 906
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 716</u> 18 750	<u>21 233</u> 18 750	<u>22 680</u> 21 837	<u>21 545</u> 18 750	<u>23 316</u> 18 750
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 847</u> 30 359	<u>34 144</u> 30 359	<u>36 337</u> 35 036	<u>34 617</u> 30 359	<u>37 301</u> 30 359
225-101-0110	20-6		1	980	<u>30 919</u> 29 464	<u>33 170</u> 29 464	<u>35 319</u> 34 048	<u>33 634</u> 29 464	<u>36 264</u> 29 464
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>48 730</u> 46 510	<u>52 130</u> 46 510	<u>55 376</u> 53 431	<u>52 831</u> 46 510	<u>56 803</u> 46 510
225-101-0114	15-3		1	320	<u>9 495</u> 8 469				
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>14 335</u> 12 951				
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>6 381</u> 6 250	<u>6 496</u> 6 250	<u>6 606</u> 6 484	<u>6 520</u> 6 250	<u>6 654</u> 6 250

225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>21 324</u> 20 571	<u>22 358</u> 20 571	<u>23 344</u> 22 676	<u>22 571</u> 20 571	<u>23 778</u> 20 571
225-101-0602	15		1	950	<u>46 932</u> 45 321	<u>49 115</u> 45 321	<u>51 198</u> 49 764	<u>49 565</u> 45 321	<u>52 114</u> 45 321
225-101-0603	20		1	1480	<u>85 966</u> 83 304	<u>89 366</u> 83 304	<u>92 611</u> 90 225	<u>90 067</u> 83 304	<u>94 039</u> 83 304
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 728</u> 18 229	<u>19 302</u> 18 229	<u>19 851</u> 19 398	<u>19 421</u> 18 229	<u>20 092</u> 18 229
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>51 229</u> 49 613	<u>52 946</u> 49 613	<u>59 627</u> 49 613	<u>53 102</u> 49 613	<u>54 999</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>47 244</u> 45 929	<u>48 806</u> 45 929	<u>50 297</u> 49 109	<u>49 128</u> 45 929	<u>50 953</u> 45 929
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>75 629</u> 73 200	<u>78 799</u> 73 200	<u>81 825</u> 79 654	<u>79 452</u> 73 200	<u>83 156</u> 73 200
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>66 607</u> 64 286	<u>69 778</u> 64 286	<u>72 804</u> 70 740	<u>70 431</u> 64 286	<u>74 135</u> 64 286
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>66 405</u> 64 286	<u>69 162</u> 64 286	<u>71 793</u> 69 898	<u>69 730</u> 64 286	<u>72 951</u> 64 286
225-101-0620	10		1	800	<u>39 300</u> 37 969				

225-101-0621	6		1	2260	<u>96 501</u> 93 027				
225-101-0622	10		1	2480	<u>106 146</u> 102 328				

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 107</u> 5 921	<u>5 651</u> 5 357	<u>6 507</u> 5 357	<u>6 214</u> 5 357	<u>5 914</u> 5 357
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 901</u> 9 567	<u>9 026</u> 8 482	<u>10 671</u> 8 482	<u>10 108</u> 8 482	<u>9 531</u> 8 482
225-101-0103	7-9		1	380	<u>18 047</u> 17 503	<u>16 717</u> 15 854	<u>19 217</u> 15 854	<u>18 362</u> 15 854	<u>17 485</u> 15 854
225-101-0104	10-3		1	200					
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 854</u> 13 342	<u>12 454</u> 11 607	<u>15 086</u> 11 607	<u>14 185</u> 11 607	<u>13 262</u> 11 607

225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 283</u> 20 509	<u>19 183</u> 17 906	<u>23 131</u> 17 906	<u>21 780</u> 17 906	<u>20 394</u> 17 906
225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 453</u> 21 613	<u>20 143</u> 18 750	<u>24 485</u> 18 750	<u>22 999</u> 18 750	<u>21 476</u> 18 750
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>35 993</u> 34 696	<u>32 492</u> 30 359	<u>39 072</u> 30 359	<u>36 821</u> 30 359	<u>34 512</u> 30 359
225-101-0110	20-6		1	980	<u>34 982</u> 33 715	<u>31 551</u> 29 464	<u>38 000</u> 29 464	<u>35 793</u> 29 464	<u>33 531</u> 29 464
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>54 868</u> 52 929	<u>49 686</u> 46 510	<u>59 424</u> 46 510	<u>56 092</u> 46 510	<u>52 676</u> 46 510
225-101-0114	15-3		1	320					
225-101-0115	20-3		1	1575					
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>6 589</u> 6 467	<u>6 413</u> 6 250	<u>6 742</u> 6 250	<u>6 630</u> 6 250	<u>6 514</u> 6 250
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>23 190</u> 22 523	<u>21 614</u> 20 571	<u>24 575</u> 20 571	<u>23 562</u> 20 571	<u>22 523</u> 20 571
225-101-0602	15		1	950	<u>50 872</u> 49 442	<u>47 546</u> 45 321	<u>53 797</u> 45 321	<u>51 658</u> 45 321	<u>49 465</u> 45 321

225-101-0603	20		1	1480	<u>92 103</u> 89 723	<u>86 921</u> 83 304	<u>96 660</u> 83 304	<u>93 327</u> 83 304	<u>89 911</u> 83 304
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 765</u> 19 313	<u>18 890</u> 18 229	<u>20 535</u> 18 229	<u>19 972</u> 18 229	<u>19 395</u> 18 229
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>58 811</u> 49 613	<u>51 566</u> 49 613	<u>56 165</u> 49 613	<u>54 567</u> 49 613	<u>53 050</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>50 063</u> 48 878	<u>47 683</u> 45 929	<u>52 157</u> 45 929	<u>50 626</u> 45 929	<u>49 056</u> 45 929
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>81 351</u> 79 186	<u>76 520</u> 73 200	<u>85 600</u> 73 200	<u>82 493</u> 73 200	<u>79 307</u> 73 200
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 330</u> 70 271	<u>67 498</u> 64 286	<u>76 579</u> 64 286	<u>73 471</u> 64 286	<u>70 286</u> 64 286
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>71 381</u> 69 491	<u>67 180</u> 64 286	<u>75 076</u> 64 286	<u>72 374</u> 64 286	<u>69 604</u> 64 286
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 745</u> 5 357	<u>5 623</u> 5 357	<u>5 864</u> 5 681
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 206</u> 8 482	<u>8 971</u> 8 482	<u>9 434</u> 9 105
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 991</u> 15 854	<u>16 633</u> 15 854	<u>17 337</u> 16 801
225-101-0104	10-3		1	200			
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 742</u> 11 607	<u>12 366</u> 11 607	<u>13 107</u> 12 604
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 615</u> 17 906	<u>19 050</u> 17 906	<u>20 162</u> 19 401
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 618</u> 18 750	<u>19 997</u> 18 750	<u>21 220</u> 20 394
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>33 213</u> 30 359	<u>32 272</u> 30 359	<u>34 125</u> 32 850
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 258</u> 29 464	<u>31 335</u> 29 464	<u>33 151</u> 31 906
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 752</u> 46 510	<u>49 360</u> 46 510	<u>52 102</u> 50 197

225-101-0114	15-3		1	320			
225-101-0115	20-3		1	1575			
225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	<u>6 449</u> 6 250	<u>6 402</u> 6 250	<u>6 495</u> 6 375
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	<u>21 939</u> 20 571	<u>21 515</u> 20 571	<u>22 349</u> 21 692
225-101-0602	15		1	950	<u>48 230</u> 45 321	<u>47 336</u> 45 321	<u>49 097</u> 47 688
225-101-0603	20		1	1480	<u>87 988</u> 83 304	<u>86 595</u> 83 304	<u>89 337</u> 86 990
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 070</u> 18 229	<u>18 834</u> 18 229	<u>19 298</u> 18 851
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>52 275</u> 49 613	<u>51 595</u> 49 613	<u>54 300</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>48 173</u> 45 929	<u>47 533</u> 45 929	<u>48 793</u> 47 623
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>77 514</u> 73 200	<u>76 215</u> 73 200	<u>78 772</u> 76 638

225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 493</u> 64 286	<u>67 194</u> 64 286	<u>69 751</u> 67 723
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>68 045</u> 64 286	<u>66 915</u> 64 286	<u>69 139</u> 67 275
225-101-0620	10		1	800			
225-101-0621	6		1	2260			
225-101-0622	10		1	2480			

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400					



225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000					
225-104-0108	10-200		1	5900					
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500					
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500					
225-104-0120	3-100 ( 12)		1	900	<u>58 587</u> 56 893	<u>60 654</u> 56 893	<u>62 628</u> 61 102	<u>61 080</u> 56 893	<u>63 496</u> 56 893
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>117 623</u> 114 230	<u>121 758</u> 114 230	<u>125 705</u> 122 649	<u>122 611</u> 114 230	<u>127 442</u> 114 230
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100					
225-104-0126	4-200		1	2100					
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300					
225-104-0132	6-100 ( 15)		1	1500					
225-104-0139	8-100 ( 16)		1	1800	<u>120 561</u> 117 133	<u>124 696</u> 117 133	<u>128 643</u> 125 551	<u>125 548</u> 117 133	<u>130 379</u> 117 133
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>238 655</u> 231 829	<u>246 925</u> 231 829	<u>254 819</u> 248 666	<u>248 630</u> 231 829	<u>258 292</u> 231 829
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100					
225-104-0145	9-200		1	4200					

					,	.				
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>121 518</u> 117 875					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>155 272</u> 150 618					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>208 680</u> 202 418					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>98 659</u> 95 534					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>175 525</u> 170 263					

225-104-0215	4.200		1	3500	<u>171 305</u> 165 496				
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>100 205</u> 96 771				
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>239 765</u> 232 054				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>122 290</u> 118 176	<u>127 803</u> 118 176	<u>133 066</u> 129 400	<u>128 940</u> 118 176	<u>135 381</u> 118 176
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>233 127</u> 225 035	<u>244 154</u> 225 035	<u>254 679</u> 247 483	<u>246 427</u> 225 035	<u>259 310</u> 225 035
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>248 231</u> 241 054				
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>329 758</u> 319 862				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>444 164</u> 430 835				
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>108 452</u> 104 925				
225-104-0300	30								
	24547-2016								

225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>77 220</u> 74 796				
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>106 657</u> 103 235				
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>121 443</u> 117 312				
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>215 002</u> 208 056				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>115 868</u> 111 706				
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>180 309</u> 173 973				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>208 669</u> 200 728				
225-104-0400	30  24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>119 507</u> 115 414				
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>200 774</u> 193 407				

225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>78 474</u> 75 746				
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>78 999</u> 76 190				
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>112 290</u> 108 688				
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>105 638</u> 101 956				
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>214 848</u> 207 415				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>136 441</u> 131 946				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>120 431</u> 116 110				
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>138 006</u> 133 060				
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>303 547</u> 293 115				

225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>194 537</u> 187 923				
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>379 435</u> 366 395				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>235 894</u> 229 212	<u>243 934</u> 229 212	<u>251 609</u> 245 580	<u>245 592</u> 229 212	<u>254 985</u> 229 212
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>349 820</u> 338 061				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>182 340</u> 175 825				
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>263 179</u> 254 099				
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>185 393</u> 178 678				
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>243 597</u> 234 761				
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>550 180</u> 531 272				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>381 329</u> 368 392				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>739 897</u> 714 469				

225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>292 511</u> 282 435				
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>650 722</u> 630 963				
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>567 244</u> 550 417	<u>588 149</u> 550 417	<u>608 103</u> 592 976	<u>592 459</u> 550 417	<u>616 882</u> 550 417
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>443 721</u> 428 021				
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>666 558</u> 643 899				
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>102 750</u> 99 405				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>116 902</u> 112 930				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>161 550</u> 156 212				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>281 634</u> 273 965	<u>290 593</u> 273 965	<u>299 145</u> 292 205	<u>292 440</u> 273 965	<u>302 907</u> 273 965
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>260 302</u> 251 838				
225-104-0600	30, 35  24547-2016								

225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>103 323</u> 99 827				
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>142 241</u> 137 632				
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>167 384</u> 161 722				
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>198 896</u> 191 916				
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>267 665</u> 258 566				
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>384 927</u> 372 129				
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>487 311</u> 470 826				



225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 354</u> 29 928				
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>206 030</u> 166 495				
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>408 389</u> 330 573				
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>285 349</u> 238 342				
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>49 957</u> 43 061				
225-104-0120	3-100 ( 12)		1	900	<u>62 319</u> 60 797	<u>59 168</u> 56 893	<u>65 090</u> 56 893	<u>63 063</u> 56 893	<u>60 986</u> 56 893
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>125 087</u> 122 038	<u>118 785</u> 114 230	<u>130 629</u> 114 230	<u>126 576</u> 114 230	<u>122 421</u> 114 230
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>79 857</u> 65 276				
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>140 757</u> 113 150				

225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>97 156</u> 79 870				
225-104-0132	6-100 ( 15)		1	1500	<u>104 171</u> 84 380				
225-104-0139	8-100 ( 16)		1	1800	<u>128 025</u> 124 941	<u>121 723</u> 117 133	<u>133 567</u> 117 133	<u>129 514</u> 117 133	<u>125 359</u> 117 133
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>253 583</u> 247 444	<u>240 980</u> 231 829	<u>264 668</u> 231 829	<u>256 562</u> 231 829	<u>248 252</u> 231 829
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>142 580</u> 114 937				
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>274 045</u> 218 977				
225-104-0200	30  24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>71 675</u> 58 437				
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>129 514</u> 109 226				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>90 796</u> 74 817				

225-104-0206	2.150		1	1800	<u>155 418</u> 131 073				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>168 899</u> 137 191				
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>198 589</u> 167 481				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>266 996</u> 225 081				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>128 872</u> 106 231				
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>224 491</u> 189 326				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>229 946</u> 184 025				
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>135 102</u> 107 605				
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>315 091</u> 258 035				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>132 242</u> 128 586	<u>123 840</u> 118 176	<u>139 632</u> 118 176	<u>134 228</u> 118 176	<u>128 687</u> 118 176
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>253 031</u> 245 855	<u>236 226</u> 225 035	<u>267 810</u> 225 035	<u>257 002</u> 225 035	<u>245 922</u> 225 035

					,				
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>313 231</u> 268 043				
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>421 925</u> 355 675				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>568 307</u> 479 073				
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>143 144</u> 116 673				
225-104-0300	30  24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>100 440</u> 83 089				
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>139 906</u> 114 682				
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>163 097</u> 130 319				
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>282 815</u> 231 124				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>159 159</u> 124 092				

					,				
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>245 402</u> 193 262				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>293 821</u> 222 983				
225-104-0400	30  24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>160 946</u> 128 211				
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>278 285</u> 214 851				
225-104-0500	30, 35  24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>101 655</u> 79 548				
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>103 338</u> 80 015				
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>140 564</u> 114 144				

225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>136 974</u> 107 074				
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>277 699</u> 217 826				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>172 719</u> 138 569				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>158 169</u> 121 938				
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>181 153</u> 139 739				
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>391 224</u> 307 828				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>249 577</u> 197 356				
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>489 032</u> 384 787				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>250 407</u> 244 393	<u>238 154</u> 229 212	<u>261 184</u> 229 212	<u>253 303</u> 229 212	<u>245 223</u> 229 212
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>446 612</u> 355 031				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>239 032</u> 184 651				

225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>339 775</u> 266 854				
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>244 502</u> 187 647				
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>321 474</u> 246 545				
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>709 096</u> 557 941				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>488 757</u> 386 884				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>953 611</u> 750 334				
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>377 371</u> 296 613				
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>796 574</u> 662 635				
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>604 979</u> 589 888	<u>573 120</u> 550 417	<u>632 998</u> 550 417	<u>612 507</u> 550 417	<u>591 501</u> 550 417
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>579 183</u> 449 506				
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>855 085</u> 676 220				

225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>129 413</u> 104 395				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>149 935</u> 118 599				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>204 747</u> 164 053				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>297 806</u> 290 881	<u>284 152</u> 273 965	<u>309 814</u> 273 965	<u>301 032</u> 273 965	<u>292 030</u> 273 965
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>327 699</u> 264 480				
225-104-0600	30, 35  24547-2016								
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>138 458</u> 110 896				
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>187 329</u> 152 892				
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>224 279</u> 179 652				
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>270 561</u> 213 195				



					,				
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>359 357</u> 287 235				
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>512 172</u> 413 389				
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>652 969</u> 523 029				

					,			
225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0104	1-100		1	400				
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000				
225-104-0108	10-200		1	5900				

225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500			
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500			
225-104-0120	3-100 ( 12)		1	900	<u>59 816</u> 56 893	<u>58 969</u> 56 893	<u>60 637</u> 59 135
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>120 082</u> 114 230	<u>118 388</u> 114 230	<u>121 724</u> 118 714
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100			
225-104-0126	4-200		1	2100			
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300			
225-104-0132	6-100 ( 15)		1	1500			
225-104-0139	8-100 ( 16)		1	1800	<u>123 020</u> 117 133	<u>121 326</u> 117 133	<u>124 661</u> 121 617
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>243 574</u> 231 829	<u>240 186</u> 231 829	<u>246 856</u> 240 797
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100			
225-104-0145	9-200		1	4200			
225-104-0200	30 24547-2016						

225-104-0201	1.100		1	1000			
225-104-0202	1.150		1	1500			
225-104-0205	2.100		1	1200			
225-104-0206	2.150		1	1800			
225-104-0207	2.200		1	2400			
225-104-0210	3.150		1	2300			
225-104-0211	3.200		1	3100			
225-104-0213	4.100		1	1700			
225-104-0214	4.150		1	2600			
225-104-0215	4.200		1	3500			
225-104-0217	5.100		1	2100			
225-104-0219	5.200		1	4300			
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>125 569</u> 118 176	<u>123 310</u> 118 176	<u>127 757</u> 124 154
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>239 685</u> 225 035	<u>235 167</u> 225 035	<u>244 062</u> 236 992
225-104-0225	7.100		1	3300			

225-104-0226	7.150		1	4900			
225-104-0227	7.200		1	6600			
225-104-0240	19.200		1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016						
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300			
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900			
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500			
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900			
225-104-0305	11-170		1	2700			
225-104-0307	12-170		1	4000			
225-104-0309	13-170		1	5500			
225-104-0400	30 24547-2016						

				,			
225-104-0401	15-170		1	2500			
225-104-0406	17-170		1	4900			
225-104-0500	30, 35 24547-2016						
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700			
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800			
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000			
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300			
225-104-0510	5.200		1	4600			
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600			
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800			
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200			
225-104-0516	8.200		1	6400			
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000			
225-104-0518	9.200		1	8000			

225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>240 675</u> 229 212	<u>237 381</u> 229 212	<u>243 867</u> 237 930
225-104-0520	10.200		1	7000			
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200			
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600			
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400			
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800			
225-104-0528	14.200		1	11600			
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800			
225-104-0530	15.200		1	15600			
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200			
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000			
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>579 677</u> 550 417	<u>571 112</u> 550 417	<u>587 975</u> 573 086
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000			
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700			
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900			

225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400			
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100			
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>286 962</u> 273 965	<u>283 291</u> 273 965	<u>290 518</u> 283 680
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800			
225-104-0600	30, 35  24547-2016						
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100			
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600			
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400			
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400			
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500			
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500			
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900			

**225-105.**

					,	.			
225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>63 096</u> 60 239	<u>67 461</u> 60 239	<u>71 628</u> 69 125	<u>68 361</u> 60 239	<u>73 460</u> 60 239
225-105-0102	4		1	1000	<u>33 116</u> 31 613	<u>35 413</u> 31 613	<u>37 606</u> 36 290	<u>35 887</u> 31 613	<u>38 571</u> 31 613
225-105-0103	5		1	1400	<u>47 677</u> 45 558	<u>50 894</u> 45 558	<u>53 963</u> 52 106	<u>51 557</u> 45 558	<u>55 314</u> 45 558
225-105-0107	8		1	2900	<u>94 153</u> 89 818	<u>100 815</u> 89 818	<u>107 174</u> 103 381	<u>102 189</u> 89 818	<u>109 972</u> 89 818
225-105-0108	8		1	1400	<u>47 538</u> 45 421	<u>50 754</u> 45 421	<u>53 824</u> 51 968	<u>51 417</u> 45 421	<u>55 175</u> 45 421
225-105-0109	9		1	2200	<u>68 915</u> 65 656	<u>73 969</u> 65 656	<u>78 793</u> 75 945	<u>75 011</u> 65 656	<u>80 916</u> 65 656



225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>70 975</u> 68 481	<u>64 323</u> 60 239	<u>76 825</u> 60 239	<u>72 547</u> 60 239	<u>68 161</u> 60 239
225-105-0102	4		1	1000	<u>37 263</u> 35 951	<u>33 762</u> 31 613	<u>40 342</u> 31 613	<u>38 090</u> 31 613	<u>35 782</u> 31 613
225-105-0103	5		1	1400	<u>53 483</u> 51 631	<u>48 581</u> 45 558	<u>57 793</u> 45 558	<u>54 641</u> 45 558	<u>51 409</u> 45 558
225-105-0107	8		1	2900	<u>106 179</u> 102 397	<u>96 026</u> 89 818	<u>115 108</u> 89 818	<u>108 578</u> 89 818	<u>101 884</u> 89 818
225-105-0108	8		1	1400	<u>53 344</u> 51 493	<u>48 442</u> 45 421	<u>57 654</u> 45 421	<u>54 502</u> 45 421	<u>51 270</u> 45 421
225-105-0109	9		1	2200	<u>78 038</u> 75 199	<u>70 336</u> 65 656	<u>84 812</u> 65 656	<u>79 858</u> 65 656	<u>74 780</u> 65 656

225-105-0100	30						
	13015-2012						
225-105-0101	4		1	1900	<u>65 692</u> 60 239	<u>63 904</u> 60 239	<u>67 425</u> 64 972
225-105-0102	4		1	1000	<u>34 482</u> 31 613	<u>33 541</u> 31 613	<u>35 394</u> 34 104
225-105-0103	5		1	1400	<u>49 590</u> 45 558	<u>48 272</u> 45 558	<u>50 867</u> 49 046
225-105-0107	8		1	2900	<u>98 115</u> 89 818	<u>95 386</u> 89 818	<u>100 760</u> 97 042
225-105-0108	8		1	1400	<u>49 451</u> 45 421	<u>48 133</u> 45 421	<u>50 728</u> 48 908
225-105-0109	9		1	2200	<u>71 921</u> 65 656	<u>69 851</u> 65 656	<u>73 927</u> 71 137

## 225-109.

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>87 277</u> 84 026				
225-109-0102	2		1	2900	<u>119 858</u> 115 478				
225-109-0103	3		1	5200	<u>196 454</u> 188 962				
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>109 844</u> 105 766	<u>115 587</u> 105 766	<u>121 069</u> 117 458	<u>116 771</u> 105 766	<u>123 480</u> 105 766
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>130 572</u> 125 842				
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>181 429</u> 174 615	<u>191 077</u> 174 615	<u>200 287</u> 194 258	<u>193 066</u> 174 615	<u>204 338</u> 174 615
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>225 794</u> 217 587				
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>130 290</u> 125 076				
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>264 791</u> 254 437	<u>279 723</u> 254 437	<u>293 977</u> 284 836	<u>282 802</u> 254 437	<u>300 247</u> 254 437

225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>118 044</u> 113 537	<u>124 477</u> 113 537	<u>130 616</u> 126 632	<u>125 803</u> 113 537	<u>133 317</u> 113 537
225-109-0111	78		1	6200	<u>262 107</u> 252 627				
225-109-0112	79		1	2000	<u>82 708</u> 79 687				
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>143 742</u> 137 843				
225-109-0200	20  13015-2012								
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>63 469</u> 61 105				
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>99 424</u> 95 305				
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>120 073</u> 115 874	<u>125 816</u> 115 874	<u>131 298</u> 127 566	<u>127 000</u> 115 874	<u>133 710</u> 115 874
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>136 634</u> 131 854				
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>167 519</u> 161 093	<u>176 708</u> 161 093	<u>185 479</u> 179 800	<u>178 603</u> 161 093	<u>189 338</u> 161 093

				,	.				
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>205 349</u> 197 475	<u>216 605</u> 197 475	<u>227 350</u> 220 391	<u>218 926</u> 197 475	<u>232 077</u> 197 475
225-109-0209	77		1	6800	<u>310 866</u> 300 010				

				,	.				
225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>120 023</u> 91 639				
225-109-0102	2		1	2900	<u>163 458</u> 125 940				
225-109-0103	3		1	5200	<u>272 960</u> 206 082				
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>120 210</u> 116 610	<u>111 458</u> 105 766	<u>127 908</u> 105 766	<u>122 279</u> 105 766	<u>116 508</u> 105 766

8.04-08-2024

225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>177 401</u> 137 243				
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>198 845</u> 192 833	<u>184 140</u> 174 615	<u>211 776</u> 174 615	<u>202 319</u> 174 615	<u>192 624</u> 174 615
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>307 217</u> 237 300				
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>184 997</u> 136 408				
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>291 745</u> 282 630	<u>268 988</u> 254 437	<u>311 758</u> 254 437	<u>297 122</u> 254 437	<u>282 118</u> 254 437
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>129 655</u> 125 682	<u>119 852</u> 113 537	<u>138 276</u> 113 537	<u>131 971</u> 113 537	<u>125 508</u> 113 537
225-109-0111	78		1	6200	<u>355 851</u> 275 515				
225-109-0112	79		1	2000	<u>112 782</u> 86 906				
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>206 440</u> 150 332				
225-109-0200	20								
	13015-2012								

225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>89 404</u> 68 719				
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>146 737</u> 107 181				
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>130 440</u> 126 718	<u>121 687</u> 115 874	<u>138 137</u> 115 874	<u>132 508</u> 115 874	<u>126 737</u> 115 874
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>187 457</u> 148 285				
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>184 106</u> 178 443	<u>170 102</u> 161 093	<u>196 422</u> 161 093	<u>187 415</u> 161 093	<u>178 182</u> 161 093
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>225 668</u> 218 729	<u>208 513</u> 197 475	<u>240 755</u> 197 475	<u>229 721</u> 197 475	<u>218 410</u> 197 475
225-109-0209	77		1	6800	<u>426 210</u> 337 395				

225-109-0100	20 13015-2012						
225-109-0101	1		1	2200			
225-109-0102	2		1	2900			
225-109-0103	3		1	5200			
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>113 259</u> 105 766	<u>110 906</u> 105 766	<u>115 539</u> 111 994
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100			
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>187 167</u> 174 615	<u>183 214</u> 174 615	<u>190 996</u> 185 078
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400			
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800			
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>273 672</u> 254 437	<u>267 554</u> 254 437	<u>279 599</u> 270 629
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>121 870</u> 113 537	<u>119 234</u> 113 537	<u>124 423</u> 120 512
225-109-0111	78		1	6200			
225-109-0112	79		1	2000			



225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400			
225-109-0200	20 13015-2012						
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600			
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100			
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>123 488</u> 115 874	<u>121 136</u> 115 874	<u>125 768</u> 122 102
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000			
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>172 984</u> 161 093	<u>169 219</u> 161 093	<u>176 632</u> 171 057
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>212 043</u> 197 475	<u>207 432</u> 197 475	<u>216 512</u> 209 681
225-109-0209	77		1	6800			

**225-2.**  
**225-202.**

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>54 756</u> 52 457				
225-202-0102	2		1	550	<u>35 518</u> 34 326	<u>36 906</u> 34 326	<u>42 310</u> 34 326	<u>37 033</u> 34 326	<u>38 567</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>44 078</u> 42 404	<u>46 350</u> 42 404	<u>55 193</u> 42 404	<u>46 557</u> 42 404	<u>49 068</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>48 041</u> 45 722	<u>51 903</u> 45 722	<u>66 936</u> 45 722	<u>52 254</u> 45 722	<u>56 524</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300	<u>70 742</u> 67 745				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>92 764</u> 88 718	<u>98 697</u> 88 718	<u>123 331</u> 88 718	<u>99 580</u> 88 718	<u>106 487</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 214</u> 87 172	<u>97 532</u> 87 172	<u>122 126</u> 87 172	<u>98 107</u> 87 172	<u>105 092</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012								

				,	.				
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>16 456</u> 16 000				
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 686</u> 14 283				
225-202-1209	5		1	73	<u>6 967</u> 6 779				

				,	.				
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>74 632</u> 52 463				
225-202-0102	2		1	550	<u>41 651</u> 34 326	<u>35 772</u> 34 326	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>54 114</u> 42 404	<u>44 494</u> 42 404	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>65 101</u> 45 722	<u>48 748</u> 45 722	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722

					,				
225-202-0105	5		1	2300	<u>96 865</u> 67 752				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>120 362</u> 88 718	<u>93 908</u> 88 718	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>119 124</u> 87 172	<u>92 370</u> 87 172	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>13 973</u> 11 451				
225-202-1206	15-8		1	165	<u>12 354</u> 10 160				
225-202-1209	5		1	73					

225-202-0100	13015-2012						
225-202-0101	1		1	1750			
225-202-0102	2		1	550	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300			
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012						
225-202-1204	10 -3		1	190			
225-202-1206	15-8		1	165			

225-202-1209	5		1	73			

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>110 997</u> 106 895	<u>116 763</u> 106 895	<u>122 220</u> 118 587	<u>117 952</u> 106 895	<u>124 688</u> 106 895
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>50 962</u> 47 712	<u>57 276</u> 47 712	<u>81 850</u> 47 712	<u>57 850</u> 47 712	<u>64 830</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>88 944</u> 84 943	<u>95 276</u> 84 943	<u>119 918</u> 84 943	<u>95 851</u> 84 943	<u>102 850</u> 84 943

225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	$\frac{82\,797}{79\,394}$				
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	$\frac{100\,317}{96\,571}$	$\frac{106\,926}{96\,571}$		$\frac{107\,833}{96\,571}$	
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	$\frac{113\,169}{108\,695}$	$\frac{119\,496}{108\,695}$	$\frac{144\,119}{108\,695}$	$\frac{120\,071}{108\,695}$	$\frac{127\,064}{108\,695}$

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{121\,361}{117\,739}$	$\frac{112\,618}{106\,895}$	$\frac{129\,134}{106\,895}$	$\frac{123\,482}{106\,895}$	$\frac{117\,688}{106\,895}$

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>78 850</u> 47 712	<u>52 118</u> 47 712	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>116 910</u> 84 943	<u>90 103</u> 84 943	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>95 603</u> 63 652				
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541		<u>102 010</u> 96 571			<u>107 639</u> 96 571
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>141 113</u> 108 695	<u>114 412</u> 108 695	<u>131 359</u> 108 695	<u>125 469</u> 108 695	<u>119 879</u> 108 695



225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 426</u> 106 895	<u>112 064</u> 106 895	<u>116 690</u> 113 123
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542			
225-203-0600	13015-2012	3					
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	

225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>117 024</u> 108 695	<u>114 519</u> 108 695	<u>124 488</u> 108 695

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>234 674</u> 228 322				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>253 055</u> 245 993				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>193 460</u> 187 567				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>754 347</u> 735 006				

225-204-0107	5-		1	7500	<u>873 241</u> 850 869				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>168 982</u> 164 618				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>110 957</u> 107 101				
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>170 214</u> 165 196				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>195 289</u> 189 430				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>264 042</u> 256 485				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>304 054</u> 295 713				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>267 686</u> 259 301				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>279 894</u> 271 270				

225-204-0122	6-2		1	5800	<u>368 252</u> 356 972				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>369 198</u> 358 038				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>451 627</u> 438 081				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>620 183</u> 603 332				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>275 532</u> 267 119				
225-204-0131	5-		1	6250	<u>398 405</u> 386 218				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>807 363</u> 786 283				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>167 162</u> 162 204				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>157 004</u> 152 539				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>116 750</u> 112 431				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>114 436</u> 110 442				

225-204-0154	4-05		1	3300	<u>150 333</u> 145 075				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>226 495</u> 220 023				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>293 083</u> 284 186				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>393 176</u> 381 091				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>797 374</u> 777 014				
225-204-0176	-2		1	3640	<u>228 894</u> 221 858				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>170 857</u> 165 981				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>207 440</u> 201 440				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>438 907</u> 428 397				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>301 749</u> 294 082				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>330 565</u> 321 984				

225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>252 304</u> 244 942				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>285 640</u> 277 659				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>902 667</u> 880 593				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>238 741</u> 231 995				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>325 856</u> 316 492				
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>229 774</u> 222 293				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>248 087</u> 240 090				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>259 419</u> 251 200				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>288 415</u> 278 385				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>308 938</u> 298 506				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>295 768</u> 286 048				

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>285 061</u> 275 552				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>209 040</u> 201 966				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>190 357</u> 185 449				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>208 652</u> 203 175				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>248 497</u> 241 944				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>332 553</u> 323 421				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>339 849</u> 330 574				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>388 329</u> 377 739				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>395 519</u> 384 789				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>472 325</u> 459 528				

				,	.				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>534 139</u> 519 340				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>539 955</u> 525 041				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>326 205</u> 317 513				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 173</u> 401 271				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 099</u> 507 626				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>605 973</u> 590 451				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>578 060</u> 563 085				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>596 362</u> 581 848				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>545 206</u> 531 261				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>632 618</u> 616 573				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>439 981</u> 428 533				



225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>602 955</u> 586 513				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>780 565</u> 759 729				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 960</u> 756 930				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>964 473</u> 939 892				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>704 321</u> 685 716				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>901 878</u> 878 524				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>988 158</u> 963 112				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>808 611</u> 787 925				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>916 353</u> 893 556				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009				

8.04-08-2024

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>832 083</u> 810 938				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>55 545</u> 54 054	<u>57 268</u> 54 054	<u>58 913</u> 57 562	<u>57 623</u> 54 054	<u>59 636</u> 54 054
225-204-0302	95-1		1	750	<u>45 590</u> 44 171				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>47 870</u> 46 371				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>64 373</u> 62 500	<u>66 671</u> 62 500	<u>68 863</u> 67 177	<u>67 144</u> 62 500	<u>69 828</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175	<u>67 850</u> 65 697				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>64 373</u> 62 305	<u>67 072</u> 62 305	<u>69 648</u> 67 800	<u>67 628</u> 62 305	<u>70 782</u> 62 305
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>71 145</u> 69 052	<u>73 729</u> 69 052	<u>76 196</u> 74 314	<u>74 262</u> 69 052	<u>77 281</u> 69 052
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>56 611</u> 54 731				

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>61 484</u> 59 506	<u>64 068</u> 59 506	<u>66 535</u> 64 767	<u>64 601</u> 59 506	<u>67 620</u> 59 506
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>70 224</u> 68 137	<u>72 819</u> 68 137	<u>75 297</u> 73 421	<u>73 355</u> 68 137	<u>76 387</u> 68 137
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>324 756</u> 316 964	<u>332 911</u> 316 964	<u>340 695</u> 333 567	<u>334 592</u> 316 964	<u>344 120</u> 316 964
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>324 756</u> 316 964	<u>332 911</u> 316 964	<u>340 695</u> 333 567	<u>334 592</u> 316 964	<u>344 120</u> 316 964
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499				
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>56 152</u> 54 491				

8.04-08-2024

225-204-0602	2		1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475	<u>28 537</u> 27 645				
225-204-0605	5		1	400	<u>22 801</u> 22 074				
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>24 209</u> 23 455				
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>15 232</u> 14 826				
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>13 677</u> 13 393	<u>13 930</u> 13 393	<u>14 171</u> 13 907	<u>13 982</u> 13 393	<u>14 277</u> 13 393
225-204-1006	3-		1	1750	<u>155 304</u> 151 033				
225-204-1300	13015-2012								

				,	.				
225-204-1302	1		1	2190	<u>252 893</u> 246 401				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>170 850</u> 165 960				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>297 125</u> 289 007				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>66 918</u> 65 098				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>62 372</u> 60 641				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>57 085</u> 55 459				

				,					
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					

225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					
225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					

225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					

225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					



225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 468</u> 190 385				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>236 650</u> 208 583				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>282 316</u> 248 384				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>383 685</u> 332 029				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>391 176</u> 339 372				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>446 841</u> 387 793				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>454 223</u> 395 030				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>542 141</u> 471 759				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>618 409</u> 533 162				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>624 380</u> 539 015				

8.04-08-2024

					,				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>372 068</u> 325 963				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>468 826</u> 411 950				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>587 679</u> 521 137				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>681 046</u> 606 166				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>652 390</u> 578 072				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>657 917</u> 597 334				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>612 428</u> 545 400				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>708 400</u> 632 984				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>497 374</u> 439 939				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>693 818</u> 602 123				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>890 891</u> 779 950				

225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>875 288</u> 777 076				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 081 962</u> 964 907				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>800 715</u> 703 966				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 017 700</u> 901 906				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 106 276</u> 988 745				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>908 348</u> 808 896				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 202 106</u> 1 074 413				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 018 958</u> 917 337				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 168 021</u> 1 040 997				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>932 445</u> 832 521				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 225 443</u> 1 097 293				

225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>58 655</u> 57 307	<u>56 030</u> 54 054	<u>60 965</u> 54 054	<u>59 276</u> 54 054	<u>57 545</u> 54 054
225-204-0302	95-1		1	750	<u>55 268</u> 45 310				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>58 174</u> 47 568				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>68 520</u> 66 838	<u>65 019</u> 62 500	<u>71 599</u> 62 500	<u>69 347</u> 62 500	<u>67 039</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175	<u>82 921</u> 67 392				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 245</u> 67 402	<u>65 131</u> 62 305	<u>72 863</u> 62 305	<u>70 217</u> 62 305	<u>67 505</u> 62 305
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>75 810</u> 73 932	<u>71 871</u> 69 052	<u>79 274</u> 69 052	<u>76 740</u> 69 052	<u>74 144</u> 69 052
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>70 541</u> 56 142				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>66 149</u> 64 385	<u>62 210</u> 59 506	<u>69 613</u> 59 506	<u>67 079</u> 59 506	<u>64 482</u> 59 506
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>74 909</u> 73 038	<u>70 953</u> 68 137	<u>78 389</u> 68 137	<u>75 844</u> 68 137	<u>73 236</u> 68 137

225-204-0313	164-2		1	3550	<u>339 476</u> 332 362	<u>327 048</u> 316 964	<u>350 407</u> 316 964	<u>342 413</u> 316 964	<u>334 219</u> 316 964
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>339 476</u> 332 362	<u>327 048</u> 316 964	<u>350 407</u> 316 964	<u>342 413</u> 316 964	<u>334 219</u> 316 964
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>68 409</u> 57 602				
225-204-0602	2		1	675	<u>78 167</u> 68 648	<u>70 975</u> 68 648	<u>75 539</u> 68 648	<u>73 953</u> 68 648	<u>72 447</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>64 782</u> 57 004	<u>58 921</u> 57 004	<u>62 641</u> 57 004	<u>61 348</u> 57 004	<u>60 121</u> 57 004

					,				
225-204-0604	4		1	475	<u>35 540</u> 29 223				
225-204-0605	5		1	400	<u>28 629</u> 23 335				
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 117</u> 24 794				
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>18 345</u> 15 188				
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>14 133</u> 13 870	<u>13 748</u> 13 393	<u>14 472</u> 13 393	<u>14 224</u> 13 393	<u>13 970</u> 13 393
225-204-1006	3-		1	1750	<u>179 274</u> 155 053				
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>284 449</u> 252 959				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>200 336</u> 170 377				

					,				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>342 157</u> 296 698				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>76 917</u> 66 831				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>72 250</u> 62 255				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>66 823</u> 56 935				

					,				
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					

				,			
225-204-0106	5-		1	6500			
225-204-0107	5-		1	7500			
225-204-0108	1-		1	10600			
225-204-0109	2-		1	11600			
225-204-0112	1-2		1	1500			
225-204-0113	2-2		1	2400			
225-204-0114	2-0		1	2400			
225-204-0116	3-0		1	2900			
225-204-0117	4-2		1	3400			
225-204-0118	4-4		1	3400			
225-204-0120	5-2		1	4480			
225-204-0121	5-4		1	4480			
225-204-0122	6-2		1	5800			
225-204-0123	6-4		1	5600			
225-204-0124	6-0		1	6700			
225-204-0125	6-2		1	6700			



				,			
225-204-0129	3-		1	4300			
225-204-0131	5-		1	6250			
225-204-0132	5-		1	7500			
225-204-0150	2-05		1	2400			
225-204-0151	2-05		1	1980			
225-204-0152	3-05		1	2900			
225-204-0153	3-05		1	2500			
225-204-0154	4-05		1	3300			
225-204-0155	4-05		1	2900			
225-204-0164	3- 5		1	4500			
225-204-0165	5- 5		1	6250			
225-204-0167	6- 5		1	6750			
225-204-0176	-2		1	3640			
225-204-0178	-4		1	2180			
225-204-0179	-5		1	2760			
225-204-0180	-6		1	2720			

225-204-0181	15.15		1	2500			
225-204-0182	18.18		1	3000			
225-204-0183	4-1/5		1	3450			
225-204-0184	4-2-		1	3400			
225-204-0185	5- -350		1	6250			
225-204-0186	4-1/5		1	2950			
225-204-0187	3- -0		1	4250			
225-204-0188	3- -		1	4250			
225-204-0189	5-2-		1	4475			
225-204-0190	5-4-		1	4475			
225-204-0191	5- 5 -		1	6250			
225-204-0192	5- -		1	6250			
225-204-0193	6-2-		1	5600			
225-204-0195	6-4-		1	5600			
225-204-0196	3- 5 -		1	4250			
225-204-0200	13015-2012		1	4250			

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730			
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250			
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050			
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180			
225-204-0211	2 1,6-		1	3280			
225-204-0212	2 2,3-		1	4030			
225-204-0213	2 3,0-		1	4650			
225-204-0214	2 3,6-		1	5200			
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030			

8.04-08-2024

				,			
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650			
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030			
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850			
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100			
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800			
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800			

225-204-0300	2387-2013						
225-204-0301	95-2		1	750	<u>56 570</u> 54 054	<u>55 864</u> 54 054	<u>57 254</u> 55 922
225-204-0302	95-1		1	750			
225-204-0304	95-3		1	800			
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>65 740</u> 62 500	<u>64 798</u> 62 500	<u>66 651</u> 64 991
225-204-0307	105		1	1175			
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>65 978</u> 62 305	<u>64 872</u> 62 305	<u>67 049</u> 65 232
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>72 682</u> 69 052	<u>71 623</u> 69 052	<u>73 708</u> 71 855
225-204-0310	105-5		1	1100			
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>63 021</u> 59 506	<u>61 962</u> 59 506	<u>64 046</u> 62 308
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>71 767</u> 68 137	<u>70 704</u> 68 137	<u>72 798</u> 70 952
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>329 606</u> 316 964	<u>326 265</u> 316 964	<u>332 843</u> 325 808

8.04-08-2024

225-204-0314	164-9,3		1	3550			
225-204-0315	164-10,3		1	3550			
225-204-0316	164-10,7		1	3550			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>329 606</u> 316 964	<u>326 265</u> 316 964	<u>332 843</u> 325 808
225-204-0318	164-12,7		1	3550			
225-204-0319	164-14,3		1	3550			
225-204-0600	937-92						
225-204-0601	1		1	800			
225-204-0602	2		1	675	<u>71 678</u> 68 648	<u>71 004</u> 68 648	<u>73 689</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>59 495</u> 57 004	<u>58 945</u> 57 004	<u>61 133</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475			
225-204-0605	5		1	400			
225-204-0606	5 -1		1	400			

225-204-0800	2386-2013						
225-204-0803	33-2		1	250			
225-204-1000	- 13015-2012						
225-204-1001	3		1	110	<u>13 827</u> 13 393	<u>13 724</u> 13 393	<u>13 928</u> 13 667
225-204-1006	3-		1	1750			
225-204-1300	13015-2012						
225-204-1302	1		1	2190			
225-204-1309	35-10		1	2200			
225-204-1310	35-15		1	3275			
225-204-1313	32.9		1	725			
225-204-1314	32.9-1		1	725			
225-204-1315	32.9-2		1	725			

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>2 451</u> 2 411	<u>2 474</u> 2 411	<u>2 496</u> 2 457	<u>2 479</u> 2 411	<u>2 505</u> 2 411
225-205-0102	2		1	13	<u>2 996</u> 2 946	<u>3 026</u> 2 946	<u>3 055</u> 3 007	<u>3 032</u> 2 946	<u>3 067</u> 2 946
225-205-0103	3		1	40	<u>3 840</u> 3 750	<u>3 932</u> 3 750	<u>4 020</u> 3 937	<u>3 951</u> 3 750	<u>4 058</u> 3 750
225-205-0104	4		1	90	<u>6 218</u> 6 034				
225-205-0105	5		1	130	<u>7 239</u> 7 006				
225-205-0106	6		1	180	<u>8 269</u> 7 981				
225-205-0107	7		1	230	<u>13 480</u> 13 055				
225-205-0108	8		1	650	<u>38 092</u> 36 890				
225-205-0109	9		1	1130	<u>66 227</u> 64 138				



225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>2 492</u> 2 454	<u>2 457</u> 2 411	<u>2 523</u> 2 411	<u>2 501</u> 2 411	<u>2 478</u> 2 411
225-205-0102	2		1	13	<u>3 050</u> 3 003	<u>3 005</u> 2 946	<u>3 090</u> 2 946	<u>3 061</u> 2 946	<u>3 031</u> 2 946
225-205-0103	3		1	40	<u>4 006</u> 3 924	<u>3 866</u> 3 750	<u>4 129</u> 3 750	<u>4 039</u> 3 750	<u>3 947</u> 3 750
225-205-0104	4		1	90	<u>7 207</u> 6 001				
225-205-0105	5		1	130	<u>8 677</u> 6 969				
225-205-0106	6		1	180	<u>10 269</u> 7 938				
225-205-0107	7		1	230	<u>16 020</u> 12 985				
225-205-0108	8		1	650	<u>45 270</u> 36 691				
225-205-0109	9		1	1130	<u>78 707</u> 63 794				

225-205-0100	13015-2012						
225-205-0101	1		1	10	<u>2 465</u> 2 411	<u>2 455</u> 2 411	<u>2 474</u> 2 436
225-205-0102	2		1	13	<u>3 014</u> 2 946	<u>3 002</u> 2 946	<u>3 026</u> 2 979
225-205-0103	3		1	40	<u>3 895</u> 3 750	<u>3 857</u> 3 750	<u>3 931</u> 3 850
225-205-0104	4		1	90			
225-205-0105	5		1	130			
225-205-0106	6		1	180			
225-205-0107	7		1	230			
225-205-0108	8		1	650			
225-205-0109	9		1	1130			

226.

226-1. ,

226-102.

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>199 671</u> 192 641	<u>209 319</u> 192 641	<u>218 529</u> 212 284	<u>211 308</u> 192 641	<u>222 580</u> 192 641
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>215 275</u> 208 061	<u>224 924</u> 208 061	<u>234 134</u> 227 703	<u>226 913</u> 208 061	<u>238 185</u> 208 061
226-102-0302	-18		1	5400	<u>248 297</u> 239 649				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>132 440</u> 128 198				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>196 711</u> 189 879				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>429 772</u> 415 920				

226-102-0404	2-6		1	5500	<u>231 626</u> 223 235				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>102 341</u> 98 795				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>215 295</u> 208 672				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>123 215</u> 118 909				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>244 604</u> 236 784				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>183 379</u> 176 983				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>220 906</u> 213 005				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>320 528</u> 309 133				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>390 969</u> 376 793				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>33 114</u> 32 080				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>41 828</u> 40 482				

226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>54 648</u> 52 806				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>257 420</u> 249 397				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>163 023</u> 158 319	<u>168 759</u> 158 319	<u>174 307</u> 170 068	<u>169 942</u> 158 319	<u>176 644</u> 158 319
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>119 265</u> 115 615	<u>125 173</u> 115 615	<u>149 582</u> 115 615	<u>126 304</u> 115 615	<u>132 689</u> 115 615

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>217 087</u> 210 859	<u>202 382</u> 192 641	<u>230 019</u> 192 641	<u>220 561</u> 192 641	<u>210 866</u> 192 641
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>232 691</u> 226 278	<u>217 987</u> 208 061	<u>245 623</u> 208 061	<u>236 166</u> 208 061	<u>226 471</u> 208 061
226-102-0302	-18		1	5400	<u>340 742</u> 270 168				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>180 478</u> 149 134				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>276 597</u> 220 888				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>587 052</u> 483 844				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>331 262</u> 259 691				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>143 778</u> 114 929				

226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>289 001</u> 242 751				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>173 679</u> 138 327				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>333 099</u> 275 453				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>258 278</u> 205 886				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>314 296</u> 247 790				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>454 911</u> 359 618				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>559 331</u> 438 326				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>44 703</u> 37 319				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>57 087</u> 47 094				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>75 934</u> 61 430				
226-102-0500	13015-2012								

226-102-0502	6		1	4250	<u>347 221</u> 290 126				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>173 444</u> 169 215	<u>164 635</u> 158 319	<u>181 066</u> 158 319	<u>175 443</u> 158 319	<u>169 679</u> 158 319
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>146 565</u> 115 615	<u>120 819</u> 115 615	<u>136 912</u> 115 615	<u>131 543</u> 115 615	<u>126 053</u> 115 615

226-102-0200	13015-2012						
226-102-0205	14		1	4200	<u>205 409</u> 192 641	<u>201 456</u> 192 641	<u>209 239</u> 203 104



226-102-0300	25912-2015						
226-102-0301	-14		1	4200	<u>221 013</u> 208 061	<u>217 061</u> 208 061	<u>224 843</u> 218 523
226-102-0302	-18		1	5400			
226-102-0400	13015-2012						
226-102-0401	1-4		1	2350			
226-102-0402	1-6		1	4250			
226-102-0403	1-8		1	7750			
226-102-0404	2-6		1	5500			
226-102-0406	400.98.25		1	2200			
226-102-0407	400.98.40		1	3430			
226-102-0409	400.124.25		1	2700			
226-102-0410	400.124.40		1	4320			
226-102-0412	600.98.30		1	4000			
226-102-0414	600.124.30		1	5100			

226-102-0416	800.98.40		1	7300			
226-102-0418	800.124.40		1	9300			
226-102-0419	200.75.15		1	550			
226-102-0420	200.100.15		1	750			
226-102-0421	200.150.15		1	1100			
226-102-0500	13015-2012						
226-102-0502	6		1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>166 435</u> 158 319	<u>164 085</u> 158 319	<u>168 750</u> 164 577
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>122 775</u> 115 615	<u>120 593</u> 115 615	<u>130 638</u> 115 615

25.

251.

, ,

251-3.

,

251-302.

,

					,	.	
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 218 035</u> 4 068 080	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787	
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 934 544</u> 3 796 875	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930	

255. , ,  
255-1.  
255-101.

				,	.				
255-101-0100	6665-91								
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 344</u> 3 125	<u>3 623</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 681</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 231</u> 1 161	<u>1 313</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 329</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161

				,					
255-101-0100	6665-91								
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 422</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 949</u> 3 125	<u>3 668</u> 3 125

255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 252</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 408</u> 1 161	<u>1 326</u> 1 161

255-101-0100	6665-91						
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 510</u> 3 125	<u>3 395</u> 3 125	<u>3 903</u> 3 125
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 279</u> 1 161	<u>1 246</u> 1 161	<u>1 394</u> 1 161



				,	.				
255-102-0606	60 - 17608-2017,	2	1	144	<u>4 171</u> 3 989				
255-102-0607	70 17608-2017,	2	1	168	<u>4 474</u> 4 268				
255-102-0608	70 - 17608-2017,	2	1	168	<u>4 719</u> 4 509				
255-102-0610	80 - 17608-2017,	2	1	192	<u>5 262</u> 5 025				

				,					
255-102-0100	, ' 30 ' - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	, 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 069</u> 2 828	<u>3 517</u> 2 828	<u>3 495</u> 2 828	<u>3 271</u> 2 828
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 549</u> 3 295	<u>3 997</u> 3 295	<u>3 975</u> 3 295	<u>3 750</u> 3 295
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 404</u> 3 541	<u>3 843</u> 3 541	<u>4 404</u> 3 541	<u>4 376</u> 3 541	<u>4 095</u> 3 541
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>5 062</u> 4 183	<u>4 502</u> 4 183	<u>5 062</u> 4 183	<u>5 035</u> 4 183	<u>4 754</u> 4 183
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144					
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144					
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168					
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168					
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192					



255-102-0100	' 30 ' - 50 - i 17608-2017	2					
255-102-0200	60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2					
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 144</u> 2 828	<u>3 052</u> 2 828	<u>3 458</u> 2 828
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 623</u> 3 295	<u>3 532</u> 3 295	<u>3 938</u> 3 295
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 937</u> 3 541	<u>3 822</u> 3 541	<u>4 330</u> 3 541
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>4 596</u> 4 183	<u>4 481</u> 4 183	<u>4 988</u> 4 183
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144			
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144			

					,			
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168			
255-102-0608	70	- 17608-2017	2	1	168			
255-102-0610	80	- 17608-2017	2	1	192			

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,								

				,	.				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085



261-101-0100							
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,						
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная