

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен  01.07.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		24
211-4.		25
211-5.		28
211-6.		29
211-7.		30
212.	,	32
212-1.		32
212-2.		115
212-3.		117
212-4.		118
212-5.		125
212-6.		133
213.		135
213-1.		135
213-3.	,	140
221.		152
221-1.		152
222.	,	157
222-1.	,	158
222-2.	,	176
222-3.	,	180
225.		184
225-1.		185
225-2.		230

226.				277
226-1.	,			277
251.	,		,	292
251-3.			,	292
255.	,		,	294
255-1.				294
255-2.				338
261.				342
261-1.				342

,

21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.



					” ” ” .	.	.		
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1830</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196

211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,733}{1\,196}$	$\frac{1\,733}{1\,196}$	$\frac{1\,733}{1\,196}$	$\frac{1\,733}{1\,196}$	$\frac{1\,733}{1\,196}$

211-102.

					“ “ “ .
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

					„	„	„	„	„
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 330</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 483</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 159</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200									
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200									
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.**  
**211-201.**

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 050</u> 3 324	<u>5 869</u> 5 195	<u>9 271</u>	<u>5 095</u> 4 443	<u>9 462</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 021</u> 3 300	<u>5 865</u> 5 195	<u>9 243</u>	<u>5 058</u> 4 411	<u>9 395</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 992</u> 3 276	<u>5 861</u> 5 195	<u>9 215</u>	<u>5 022</u> 4 380	<u>9 327</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 992</u> 3 276	<u>5 861</u> 5 195	<u>9 215</u>	<u>5 022</u> 4 380	<u>9 327</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 992</u> 3 276	<u>5 861</u> 5 195	<u>9 215</u>	<u>5 022</u> 4 380	<u>9 327</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 677</u> 2 975	<u>5 690</u> 5 032	<u>9 020</u>	<u>4 985</u> 4 348	<u>8 916</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 539</u> 2 849	<u>5 516</u> 4 870	<u>8 797</u>	<u>4 721</u> 4 098	<u>8 617</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 591</u> 2 891	<u>5 523</u> 4 870	<u>8 853</u>	<u>4 791</u> 4 159	<u>8 744</u>

					„				
					„				
					„				
					„				
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 113</u> 3 385	<u>5 968</u> 5 291	<u>9 370</u>	<u>5 179</u> 4 525	<u>9 524</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 084</u> 3 361	<u>5 964</u> 5 291	<u>9 342</u>	<u>5 142</u> 4 493	<u>9 456</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 055</u> 3 337	<u>5 960</u> 5 291	<u>9 314</u>	<u>5 105</u> 4 461	<u>9 388</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 055</u> 3 337	<u>5 960</u> 5 291	<u>9 314</u>	<u>5 105</u> 4 461	<u>9 388</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 055</u> 3 337	<u>5 960</u> 5 291	<u>9 314</u>	<u>5 105</u> 4 461	<u>9 388</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 734</u> 3 030	<u>5 786</u> 5 126	<u>9 116</u>	<u>5 068</u> 4 428	<u>8 970</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 593</u> 2 902	<u>5 609</u> 4 960	<u>8 890</u>	<u>4 799</u> 4 174	<u>8 667</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 646</u> 2 945	<u>5 616</u> 4 960	<u>8 946</u>	<u>4 870</u> 4 236	<u>8 795</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,179}{3\,449}$	$\frac{6\,071}{5\,391}$	<u>9 473</u>	$\frac{5\,267}{4\,611}$	<u>9 588</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,149}{3\,425}$	$\frac{6\,067}{5\,391}$	<u>9 445</u>	$\frac{5\,230}{4\,578}$	<u>9 520</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,120}{3\,400}$	$\frac{6\,063}{5\,391}$	<u>9 417</u>	$\frac{5\,192}{4\,545}$	<u>9 451</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,120}{3\,400}$	$\frac{6\,063}{5\,391}$	<u>9 417</u>	$\frac{5\,192}{4\,545}$	<u>9 451</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,120}{3\,400}$	$\frac{6\,063}{5\,391}$	<u>9 417</u>	$\frac{5\,192}{4\,545}$	<u>9 451</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,793}{3\,087}$	$\frac{5\,886}{5\,222}$	<u>9 215</u>	$\frac{5\,154}{4\,512}$	<u>9 026</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,649}{2\,957}$	$\frac{5\,705}{5\,054}$	<u>8 986</u>	$\frac{4\,880}{4\,253}$	<u>8 719</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,703}{3\,000}$	$\frac{5\,712}{5\,054}$	<u>9 042</u>	$\frac{4\,952}{4\,316}$	<u>8 848</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,248}{3\,516}$	$\frac{6\,177}{5\,495}$	<u>9 580</u>	$\frac{5\,359}{4\,700}$	<u>9 655</u>

211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,217}{3\,491}$	$\frac{6\,174}{5\,495}$	<u>9 552</u>	$\frac{5\,320}{4\,666}$	<u>9 586</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,187}{3\,465}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{5\,282}{4\,632}$	<u>9 517</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,187}{3\,465}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{5\,282}{4\,632}$	<u>9 517</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,187}{3\,465}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{5\,282}{4\,632}$	<u>9 517</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,854}{3\,146}$	$\frac{5\,989}{5\,323}$	<u>9 319</u>	$\frac{5\,244}{4\,599}$	<u>9 085</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,708}{3\,013}$	$\frac{5\,805}{5\,151}$	<u>9 086</u>	$\frac{4\,964}{4\,335}$	<u>8 773</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,763}{3\,058}$	$\frac{5\,813}{5\,151}$	<u>9 142</u>	$\frac{5\,038}{4\,399}$	<u>8 903</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,319}{3\,585}$	$\frac{6\,288}{5\,602}$	<u>9 691</u>	$\frac{5\,453}{4\,792}$	<u>9 724</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,288}{3\,559}$	$\frac{6\,284}{5\,602}$	<u>9 663</u>	$\frac{5\,415}{4\,757}$	<u>9 655</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,257}{3\,533}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{5\,376}{4\,723}$	<u>9 585</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,257}{3\,533}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{5\,376}{4\,723}$	<u>9 585</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,257}{3\,533}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{5\,376}{4\,723}$	<u>9 585</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,917}{3\,208}$	$\frac{6\,097}{5\,427}$	<u>9 426</u>	$\frac{5\,337}{4\,689}$	<u>9 145</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,769}{3\,072}$	$\frac{5\,909}{5\,252}$	<u>9 190</u>	$\frac{5\,052}{4\,420}$	<u>8 829</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,825}{3\,118}$	$\frac{5\,917}{5\,252}$	<u>9 246</u>	$\frac{5\,127}{4\,485}$	<u>8 960</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,355}{3\,620}$	$\frac{6\,345}{5\,658}$	<u>9 748</u>	$\frac{5\,502}{4\,839}$	<u>9 760</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,324}{3\,594}$	$\frac{6\,342}{5\,658}$	<u>9 720</u>	$\frac{5\,463}{4\,805}$	<u>9 690</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,293}{3\,568}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{5\,424}{4\,770}$	<u>9 620</u>

211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,293}{3\,568}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{5\,424}{4\,770}$	<u>9 620</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,293}{3\,568}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{5\,424}{4\,770}$	<u>9 620</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,950}{3\,240}$	$\frac{6\,152}{5\,481}$	<u>9 482</u>	$\frac{5\,384}{4\,735}$	<u>9 176</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,800}{3\,103}$	$\frac{5\,963}{5\,304}$	<u>9 244</u>	$\frac{5\,097}{4\,463}$	<u>8 858</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,856}{3\,149}$	$\frac{5\,970}{5\,304}$	<u>9 300</u>	$\frac{5\,172}{4\,530}$	<u>8 989</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,106}{3\,656}$	$\frac{6\,894}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,653}{4\,888}$	<u>10 156</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,070}{3\,630}$	$\frac{6\,887}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{5\,613}{4\,853}$	<u>10 084</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,033}{3\,604}$	$\frac{6\,879}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,572}{4\,818}$	<u>10 011</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,033}{3\,604}$	$\frac{6\,879}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,572}{4\,818}$	<u>10 011</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,033}{3\,604}$	$\frac{6\,879}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,572}{4\,818}$	<u>10 011</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,682}{3\,272}$	$\frac{6\,688}{5\,536}$	<u>9 764</u>	$\frac{5\,532}{4\,783}$	<u>9 561</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,520}{3\,134}$	$\frac{6\,490}{5\,357}$	<u>9 521</u>	$\frac{5\,240}{4\,508}$	<u>9 235</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,587}{3\,180}$	$\frac{6\,504}{5\,357}$	<u>9 580</u>	$\frac{5\,318}{4\,575}$	<u>9 372</u>
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,653}{4\,188}$	$\frac{6\,894}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{7\,185}{6\,375}$	<u>10 607</u>
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,548}{4\,095}$	$\frac{6\,887}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{6\,894}{6\,097}$	<u>10 320</u>
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,668}{4\,220}$	$\frac{6\,879}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{7\,082}{6\,284}$	<u>10 392</u>
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\,312}{3\,884}$	$\frac{6\,872}{5\,714}$	<u>9 948</u>	$\frac{5\,960}{5\,199}$	<u>10 317</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,106}{3\,656}$	$\frac{6\,894}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,653}{4\,888}$	<u>10 156</u>



211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 070</u> 3 630	<u>6 887</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>5 613</u> 4 853	<u>10 084</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 682</u> 3 272	<u>6 688</u> 5 536	<u>9 764</u>	<u>5 532</u> 4 783	<u>9 561</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 520</u> 3 134	<u>6 490</u> 5 357	<u>9 521</u>	<u>5 240</u> 4 508	<u>9 235</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 587</u> 3 180	<u>6 504</u> 5 357	<u>9 580</u>	<u>5 318</u> 4 575	<u>9 372</u>
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>5 653</u> 4 188	<u>6 894</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>7 185</u> 6 375	<u>10 607</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>5 709</u> 4 251	<u>6 887</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>7 134</u> 6 329	<u>10 467</u>
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>5 668</u> 4 220	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>7 082</u> 6 284	<u>10 392</u>
211-201-0812	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>5 312</u> 3 884	<u>6 872</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>5 960</u> 5 199	<u>10 317</u>

211-201-0100	200 , 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 024</u> 3 409	<u>8 658</u>	<u>6 463</u>	<u>4 579</u>	<u>6 497</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 989</u> 3 385	<u>8 596</u>	<u>6 417</u>	<u>4 546</u>	<u>6 450</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 953</u> 3 360	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 404</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 953</u> 3 360	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 404</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 953</u> 3 360	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 404</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 688</u> 3 114	<u>8 243</u>	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>6 014</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 619</u> 3 068	<u>8 123</u>	<u>5 893</u>	<u>4 076</u>	<u>5 757</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 688</u> 3 114	<u>8 243</u>	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 842</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3							

211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,090}{3\,472}$	<u>8 723</u>	<u>6 524</u>	<u>4 639</u>	<u>6 559</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,053}{3\,447}$	<u>8 660</u>	<u>6 477</u>	<u>4 606</u>	<u>6 512</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,017}{3\,423}$	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 465</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,017}{3\,423}$	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 465</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,017}{3\,423}$	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 465</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,747}{3\,171}$	<u>8 302</u>	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>6 068</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,678}{3\,125}$	<u>8 181</u>	<u>5 946</u>	<u>4 129</u>	<u>5 807</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,747}{3\,171}$	<u>8 302</u>	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>5 893</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,157}{3\,538}$	<u>8 790</u>	<u>6 586</u>	<u>4 702</u>	<u>6 623</u>

211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 120}{3\ 512}$	<u>8 727</u>	<u>6 539</u>	<u>4 669</u>	<u>6 575</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 528</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 528</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 083}{3\ 487}$	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 528</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 809}{3\ 231}$	<u>8 364</u>	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>6 124</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 739}{3\ 184}$	<u>8 242</u>	<u>6 000</u>	<u>4 183</u>	<u>5 859</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 809}{3\ 231}$	<u>8 364</u>	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>5 946</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 227}{3\ 606}$	<u>8 860</u>	<u>6 652</u>	<u>4 768</u>	<u>6 689</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 190}{3\ 580}$	<u>8 797</u>	<u>6 604</u>	<u>4 733</u>	<u>6 641</u>

211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 152}{3\ 554}$	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 594</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 152}{3\ 554}$	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 594</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 152}{3\ 554}$	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 594</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 873}{3\ 293}$	<u>8 428</u>	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 183</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 802}{3\ 245}$	<u>8 305</u>	<u>6 056</u>	<u>4 239</u>	<u>5 913</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\ 873}{3\ 293}$	<u>8 428</u>	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 001</u>
211-201-0500	1284-2004 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 300}{3\ 676}$	<u>8 933</u>	<u>6 720</u>	<u>4 836</u>	<u>6 758</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 262}{3\ 650}$	<u>8 869</u>	<u>6 672</u>	<u>4 801</u>	<u>6 710</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 224}{3\ 624}$	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 662</u>

211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 224}{3\ 624}$	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 662</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 224}{3\ 624}$	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 662</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 939}{3\ 358}$	<u>8 495</u>	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 243</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 867}{3\ 309}$	<u>8 371</u>	<u>6 115</u>	<u>4 298</u>	<u>5 969</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\ 939}{3\ 358}$	<u>8 495</u>	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 058</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 337}{3\ 713}$	<u>8 970</u>	<u>6 755</u>	<u>4 870</u>	<u>6 794</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 299}{3\ 686}$	<u>8 906</u>	<u>6 707</u>	<u>4 836</u>	<u>6 746</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 261}{3\ 660}$	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 697</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 261}{3\ 660}$	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 697</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 697</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,974}{3\,391}$	<u>8 529</u>	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 274</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,901}{3\,342}$	<u>8 404</u>	<u>6 145</u>	<u>4 328</u>	<u>5 998</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,974}{3\,391}$	<u>8 529</u>	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 087</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,520}{3\,750}$	<u>9 311</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 016</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,480}{3\,723}$	<u>9 245</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 966</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>

211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 150}{3\ 425}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 488</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 074}{3\ 375}$	<u>8 731</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 207</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\ 150}{3\ 425}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 299</u>
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{6\ 421}{4\ 625}$	<u>10 213</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>7 467</u>
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\ 201}{4\ 423}$	<u>9 966</u>	<u>8 151</u>	<u>6 217</u>	<u>7 202</u>
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\ 329}{4\ 559}$	<u>10 067</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>7 297</u>
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\ 653}{3\ 914}$	<u>9 364</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>7 244</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 520}{3\ 750}$	<u>9 311</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 016</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 480}{3\ 723}$	<u>9 245</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 966</u>



211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,441}{3\,696}$	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,150}{3\,425}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 488</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,074}{3\,375}$	<u>8 731</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 207</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,150}{3\,425}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 299</u>
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{6\,421}{4\,625}$	<u>10 213</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>7 467</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\,375}{4\,592}$	<u>10 140</u>	<u>8 334</u>	<u>6 400</u>	<u>7 350</u>
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\,329}{4\,559}$	<u>10 067</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>7 297</u>
211-201-0812	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\,653}{3\,914}$	<u>9 364</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>7 244</u>

**211-203.**

					„	„	„	„	„
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 410</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>2 085</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>2 327</u> 1 610	<u>5 977</u> 1 610

					„	„	„	„	„
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531

211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>3 549</u> 1 610	<u>5 457</u> 1 610	<u>4 936</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>3 896</u> 1 610

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 669</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 669</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 669</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>4 054</u> 2 671	<u>6 957</u>	<u>10 010</u>	<u>5 279</u> 4 541	<u>9 053</u>

					,				
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>4 266</u>	<u>8 047</u>	<u>6 403</u>	<u>4 511</u>	<u>6 003</u>

211-3.  
211-302.

					,	” ” ” .
211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350		<u>23 103</u> 21 244
211-302-0102	10-20	3	1	350		<u>23 103</u> 21 244

					， ， ， ，
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244
211-302-0200	32496-2013 ， 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0300	32496-2013 ， 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

211-4.  
211-401.

					”				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>5 219</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 754</u> 1 875	<u>8 882</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>5 219</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 754</u> 1 875	<u>8 882</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 488</u>				

					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 973</u> 2 009	<u>9 020</u>	<u>5 740</u>	<u>3 770</u>	<u>7 603</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 973</u> 2 009	<u>9 020</u>	<u>5 740</u>	<u>3 908</u>	<u>7 603</u>

				,					
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

**211-402.**

				,	” ” ” .
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164



211-403.

					“ “ “ .
211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	4682-84 ( )	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036

**211-5.**  
**211-501.**

					”	”	”	”	”
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 816</u> 1 339	<u>4 943</u> 3 750	<u>8 310</u>	<u>1 602</u> 911	<u>8 330</u>

					”	”	”	”	”
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 326</u> 1 339	<u>8 322</u>	<u>5 466</u>	<u>3 634</u>	<u>4 966</u>

211-6.  
211-601.

-

					” ” ” .	.	.		
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 134</u> 1 571	<u>3 912</u>	<u>7 504</u>	<u>3 209</u>	<u>9 033</u>

					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 762</u>	<u>9 033</u>	<u>6 566</u>	<u>4 612</u>	<u>6 601</u>

**211-7.**  
**211-701.**

					” ” ” .
211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 300	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0102	150- 1000 400	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0103	150- 1000 600	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0104	150- 1000 800	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0105	150- 1000 1000	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0106	150- 1000 1200	3	1	1800	<u>4 351</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 285</u> 47 009

**211-702.**

					„ „ „ .
211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>3 370</u> 2 679

**212.** ,  
**212-1.**  
**212-101.**

					„ „ „ .				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 183</u> 14 945	<u>26 304</u> 15 810	<u>22 861</u> 15 810	<u>20 017</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945
212-101-0200	7473-2010 5	3							

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>18 826</u> 15 577	<u>26 874</u> 16 371	<u>23 431</u> 16 371	<u>20 659</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 498</u> 16 239	<u>27 468</u> 16 955	<u>24 025</u> 16 955	<u>21 332</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 153</u> 16 403	<u>28 227</u> 17 127	<u>24 813</u> 17 127	<u>22 162</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>19 323</u> 16 570	<u>28 405</u> 17 301	<u>24 991</u> 17 301	<u>22 332</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 496</u> 16 741	<u>28 586</u> 17 480	<u>25 172</u> 17 480	<u>22 505</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>19 854</u> 17 094	<u>28 960</u> 17 848	<u>25 546</u> 17 848	<u>22 863</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 039</u> 17 276	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 739</u> 18 038	<u>23 048</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>19 323</u> 16 570	<u>28 405</u> 17 301	<u>24 991</u> 17 301	<u>22 332</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 496</u> 16 741	<u>28 586</u> 17 480	<u>25 172</u> 17 480	<u>22 505</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 674</u> 16 916	<u>28 771</u> 17 662	<u>25 357</u> 17 662	<u>22 682</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 039</u> 17 276	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 739</u> 18 038	<u>23 048</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 228</u> 17 461	<u>29 350</u> 18 232	<u>25 936</u> 18 232	<u>23 237</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 496</u> 16 741	<u>28 586</u> 17 480	<u>25 172</u> 17 480	<u>22 505</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 674</u> 16 916	<u>28 771</u> 17 662	<u>25 357</u> 17 662	<u>22 682</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 854</u> 17 094	<u>28 960</u> 17 848	<u>25 546</u> 17 848	<u>22 863</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 228</u> 17 461	<u>29 350</u> 18 232	<u>25 936</u> 18 232	<u>23 237</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 421</u> 17 651	<u>29 551</u> 18 430	<u>26 137</u> 18 430	<u>23 430</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 674</u> 16 916	<u>28 771</u> 17 662	<u>25 357</u> 17 662	<u>22 682</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 854</u> 17 094	<u>28 960</u> 17 848	<u>25 546</u> 17 848	<u>22 863</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 039</u> 17 276	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 739</u> 18 038	<u>23 048</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 421</u> 17 651	<u>29 551</u> 18 430	<u>26 137</u> 18 430	<u>23 430</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 618</u> 17 845	<u>29 757</u> 18 632	<u>26 343</u> 18 632	<u>23 627</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 977</u> 17 694	<u>28 928</u> 18 392	<u>25 485</u> 18 392	<u>22 810</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 646</u> 17 873	<u>29 701</u> 18 578	<u>26 288</u> 18 578	<u>23 655</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432



212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 243</u> 19 444	<u>31 361</u> 20 211	<u>27 947</u> 20 211	<u>25 252</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 977</u> 17 694	<u>28 928</u> 18 392	<u>25 485</u> 18 392	<u>22 810</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 646</u> 17 873	<u>29 701</u> 18 578	<u>26 288</u> 18 578	<u>23 655</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 243</u> 19 444	<u>31 361</u> 20 211	<u>27 947</u> 20 211	<u>25 252</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 231</u> 18 929	<u>30 380</u> 19 821	<u>26 937</u> 19 821	<u>24 065</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 913</u> 19 120	<u>31 168</u> 20 022	<u>27 755</u> 20 022	<u>24 922</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 315	<u>31 376</u> 20 226	<u>27 962</u> 20 226	<u>25 120</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 314</u> 19 514	<u>31 588</u> 20 434	<u>28 174</u> 20 434	<u>25 323</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 925	<u>32 025</u> 20 865	<u>28 611</u> 20 865	<u>25 740</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 946</u> 20 137	<u>32 251</u> 21 087	<u>28 837</u> 21 087	<u>25 955</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 315	<u>31 376</u> 20 226	<u>27 962</u> 20 226	<u>25 120</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 314</u> 19 514	<u>31 588</u> 20 434	<u>28 174</u> 20 434	<u>25 323</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 520</u> 19 718	<u>31 804</u> 20 647	<u>28 390</u> 20 647	<u>25 529</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 946</u> 20 137	<u>32 251</u> 21 087	<u>28 837</u> 21 087	<u>25 955</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 354	<u>32 481</u> 21 313	<u>29 067</u> 21 313	<u>26 175</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 314</u> 19 514	<u>31 588</u> 20 434	<u>28 174</u> 20 434	<u>25 323</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 520</u> 19 718	<u>31 804</u> 20 647	<u>28 390</u> 20 647	<u>25 529</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 925	<u>32 025</u> 20 865	<u>28 611</u> 20 865	<u>25 740</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 354	<u>32 481</u> 21 313	<u>29 067</u> 21 313	<u>26 175</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 391</u> 20 575	<u>32 716</u> 21 545	<u>29 302</u> 21 545	<u>26 400</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 520</u> 19 718	<u>31 804</u> 20 647	<u>28 390</u> 20 647	<u>25 529</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 925	<u>32 025</u> 20 865	<u>28 611</u> 20 865	<u>25 740</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 946</u> 20 137	<u>32 251</u> 21 087	<u>28 837</u> 21 087	<u>25 955</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 391</u> 20 575	<u>32 716</u> 21 545	<u>29 302</u> 21 545	<u>26 400</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 621</u> 20 801	<u>32 957</u> 21 782	<u>29 543</u> 21 782	<u>26 630</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 391</u> 20 575	<u>32 716</u> 21 545	<u>29 302</u> 21 545	<u>26 400</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 621</u> 20 801	<u>32 957</u> 21 782	<u>29 543</u> 21 782	<u>26 630</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 856</u> 21 032	<u>33 203</u> 22 024	<u>29 789</u> 22 024	<u>26 865</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 268	<u>33 454</u> 22 271	<u>30 040</u> 22 271	<u>27 105</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 593</u> 21 757	<u>33 974</u> 22 783	<u>30 561</u> 22 783	<u>27 602</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 700</u> 20 375	<u>31 846</u> 21 264	<u>28 403</u> 21 264	<u>25 534</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 581	<u>32 649</u> 21 479	<u>29 235</u> 21 479	<u>26 406</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 611</u> 20 791	<u>32 872</u> 21 698	<u>29 458</u> 21 698	<u>26 620</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 224	<u>33 331</u> 22 150	<u>29 917</u> 22 150	<u>27 060</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 278</u> 21 448	<u>33 568</u> 22 383	<u>30 154</u> 22 383	<u>27 287</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 581	<u>32 649</u> 21 479	<u>29 235</u> 21 479	<u>26 406</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 611</u> 20 791	<u>32 872</u> 21 698	<u>29 458</u> 21 698	<u>26 620</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 005	<u>33 099</u> 21 922	<u>29 685</u> 21 922	<u>26 838</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 278</u> 21 448	<u>33 568</u> 22 383	<u>30 154</u> 22 383	<u>27 287</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 510</u> 21 676	<u>33 810</u> 22 622	<u>30 396</u> 22 622	<u>27 519</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 611</u> 20 791	<u>32 872</u> 21 698	<u>29 458</u> 21 698	<u>26 620</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 005	<u>33 099</u> 21 922	<u>29 685</u> 21 922	<u>26 838</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 224	<u>33 331</u> 22 150	<u>29 917</u> 22 150	<u>27 060</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 510</u> 21 676	<u>33 810</u> 22 622	<u>30 396</u> 22 622	<u>27 519</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 747</u> 21 909	<u>34 057</u> 22 865	<u>30 643</u> 22 865	<u>27 756</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 510</u> 21 676	<u>33 810</u> 22 622	<u>30 396</u> 22 622	<u>27 519</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 747</u> 21 909	<u>34 057</u> 22 865	<u>30 643</u> 22 865	<u>27 756</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 989</u> 22 147	<u>34 310</u> 23 113	<u>30 896</u> 23 113	<u>27 997</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 390	<u>34 568</u> 23 367	<u>31 154</u> 23 367	<u>28 245</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 747</u> 22 894	<u>35 101</u> 23 892	<u>31 687</u> 23 892	<u>28 756</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 626</u> 22 270	<u>33 576</u> 22 967	<u>30 133</u> 22 967	<u>27 460</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 495	<u>34 397</u> 23 199	<u>30 983</u> 23 199	<u>28 351</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 725	<u>34 637</u> 23 436	<u>31 223</u> 23 436	<u>28 585</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 198	<u>35 133</u> 23 924	<u>31 719</u> 23 924	<u>29 066</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 442	<u>35 389</u> 24 176	<u>31 975</u> 24 176	<u>29 314</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442



212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 495	<u>34 397</u> 23 199	<u>30 983</u> 23 199	<u>28 351</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 725	<u>34 637</u> 23 436	<u>31 223</u> 23 436	<u>28 585</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 959	<u>34 883</u> 23 677	<u>31 469</u> 23 677	<u>28 823</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 442	<u>35 389</u> 24 176	<u>31 975</u> 24 176	<u>29 314</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 558</u> 23 692	<u>35 650</u> 24 433	<u>32 237</u> 24 433	<u>29 567</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 725	<u>34 637</u> 23 436	<u>31 223</u> 23 436	<u>28 585</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 959	<u>34 883</u> 23 677	<u>31 469</u> 23 677	<u>28 823</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 198	<u>35 133</u> 23 924	<u>31 719</u> 23 924	<u>29 066</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 558</u> 23 692	<u>35 650</u> 24 433	<u>32 237</u> 24 433	<u>29 567</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 817</u> 23 947	<u>35 917</u> 24 696	<u>32 504</u> 24 696	<u>29 826</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 558</u> 23 692	<u>35 650</u> 24 433	<u>32 237</u> 24 433	<u>29 567</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 817</u> 23 947	<u>35 917</u> 24 696	<u>32 504</u> 24 696	<u>29 826</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 081</u> 24 207	<u>36 190</u> 24 964	<u>32 776</u> 24 964	<u>30 090</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 352</u> 24 473	<u>36 469</u> 25 238	<u>33 055</u> 25 238	<u>30 361</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 910</u> 25 023	<u>37 045</u> 25 806	<u>33 631</u> 25 806	<u>30 919</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 763</u> 24 374	<u>35 769</u> 25 125	<u>32 326</u> 25 125	<u>29 597</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 24 620	<u>36 612</u> 25 379	<u>33 198</u> 25 379	<u>30 510</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 473</u> 23 278	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>29 422</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 23 628	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>29 779</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 007</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>28 957</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>28 356</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>29 306</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>29 660</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 23 864	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>30 020</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 938</u> 23 734	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>29 887</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>30 251</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>30 619</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 044</u> 24 818	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>30 993</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 763</u> 24 374	<u>35 769</u> 25 125	<u>32 326</u> 25 125	<u>29 597</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 24 620	<u>36 612</u> 25 379	<u>33 198</u> 25 379	<u>30 510</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 017</u> 25 128	<u>37 143</u> 25 903	<u>33 730</u> 25 903	<u>31 026</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 283</u> 25 390	<u>37 418</u> 26 172	<u>34 004</u> 26 172	<u>31 292</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 24 620	<u>36 612</u> 25 379	<u>33 198</u> 25 379	<u>30 510</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 757</u> 24 872	<u>36 875</u> 25 638	<u>33 461</u> 25 638	<u>30 766</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 283</u> 25 390	<u>37 418</u> 26 172	<u>34 004</u> 26 172	<u>31 292</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 657	<u>37 698</u> 26 448	<u>34 284</u> 26 448	<u>31 564</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 657	<u>37 698</u> 26 448	<u>34 284</u> 26 448	<u>31 564</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 832</u> 25 930	<u>37 983</u> 26 729	<u>34 570</u> 26 729	<u>31 841</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 405</u> 26 494	<u>38 574</u> 27 310	<u>35 160</u> 27 310	<u>32 414</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 700</u> 26 785	<u>38 879</u> 27 610	<u>35 465</u> 27 610	<u>32 709</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 098</u> 26 672	<u>37 553</u> 26 882	<u>34 110</u> 26 882	<u>31 932</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 860</u> 26 942	<u>38 414</u> 27 153	<u>35 000</u> 27 153	<u>32 869</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 424</u> 27 497	<u>38 983</u> 27 713	<u>35 569</u> 27 713	<u>33 433</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 715</u> 27 783	<u>39 276</u> 28 002	<u>35 863</u> 28 002	<u>33 724</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 26 942	<u>38 414</u> 27 153	<u>35 000</u> 27 153	<u>32 869</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 139</u> 27 216	<u>38 696</u> 27 430	<u>35 282</u> 27 430	<u>33 148</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 715</u> 27 783	<u>39 276</u> 28 002	<u>35 863</u> 28 002	<u>33 724</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 012</u> 28 076	<u>39 576</u> 28 297	<u>36 162</u> 28 297	<u>34 021</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 28 076	<u>39 576</u> 28 297	<u>36 162</u> 28 297	<u>34 021</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 375	<u>39 882</u> 28 598	<u>36 468</u> 28 598	<u>34 325</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 942</u> 28 991	<u>40 513</u> 29 219	<u>37 099</u> 29 219	<u>34 951</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 266</u> 29 310	<u>40 839</u> 29 540	<u>37 426</u> 29 540	<u>35 275</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>32 219</u> 28 760	<u>40 680</u> 29 959	<u>37 237</u> 29 959	<u>34 053</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 002</u> 29 050	<u>41 573</u> 30 262	<u>38 159</u> 30 262	<u>35 011</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 611</u> 29 649	<u>42 207</u> 30 886	<u>38 793</u> 30 886	<u>35 620</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 924</u> 29 958	<u>42 534</u> 31 208	<u>39 120</u> 31 208	<u>35 933</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 002</u> 29 050	<u>41 573</u> 30 262	<u>38 159</u> 30 262	<u>35 011</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 303</u> 29 346	<u>41 887</u> 30 571	<u>38 473</u> 30 571	<u>35 312</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 924</u> 29 958	<u>42 534</u> 31 208	<u>39 120</u> 31 208	<u>35 933</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 245</u> 30 273	<u>42 867</u> 31 536	<u>39 454</u> 31 536	<u>36 254</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 245</u> 30 273	<u>42 867</u> 31 536	<u>39 454</u> 31 536	<u>36 254</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 572</u> 30 595	<u>43 208</u> 31 872	<u>39 794</u> 31 872	<u>36 581</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 248</u> 31 260	<u>43 912</u> 32 565	<u>40 498</u> 32 565	<u>37 257</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 597</u> 31 604	<u>44 276</u> 32 923	<u>40 862</u> 32 923	<u>37 606</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 534</u> 30 054	<u>41 911</u> 31 171	<u>38 468</u> 31 171	<u>35 368</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 331</u> 30 358	<u>42 816</u> 31 486	<u>39 402</u> 31 486	<u>36 340</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 967</u> 30 984	<u>43 475</u> 32 135	<u>40 062</u> 32 135	<u>36 976</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 295</u> 31 306	<u>43 816</u> 32 470	<u>40 402</u> 32 470	<u>37 304</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 331</u> 30 358	<u>42 816</u> 31 486	<u>39 402</u> 31 486	<u>36 340</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 645</u> 30 668	<u>43 142</u> 31 807	<u>39 729</u> 31 807	<u>36 654</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 295</u> 31 306	<u>43 816</u> 32 470	<u>40 402</u> 32 470	<u>37 304</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 629</u> 31 636	<u>44 163</u> 32 811	<u>40 749</u> 32 811	<u>37 638</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 629</u> 31 636	<u>44 163</u> 32 811	<u>40 749</u> 32 811	<u>37 638</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 971</u> 31 973	<u>44 517</u> 33 160	<u>41 104</u> 33 160	<u>37 980</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 677</u> 32 668	<u>45 250</u> 33 881	<u>41 836</u> 33 881	<u>38 686</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 042</u> 33 027	<u>45 628</u> 34 254	<u>42 214</u> 34 254	<u>39 051</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 911</u> 31 409	<u>43 194</u> 32 434	<u>39 751</u> 32 434	<u>36 745</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 721</u> 31 727	<u>44 112</u> 32 762	<u>40 699</u> 32 762	<u>37 730</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 386</u> 32 381	<u>44 799</u> 33 437	<u>41 385</u> 33 437	<u>38 395</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 729</u> 32 718	<u>45 152</u> 33 785	<u>41 739</u> 33 785	<u>38 738</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 721</u> 31 727	<u>44 112</u> 32 762	<u>40 699</u> 32 762	<u>37 730</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 050</u> 32 050	<u>44 452</u> 33 096	<u>41 038</u> 33 096	<u>38 059</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 729</u> 32 718	<u>45 152</u> 33 785	<u>41 739</u> 33 785	<u>38 738</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718



212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 079</u> 33 062	<u>45 514</u> 34 141	<u>42 100</u> 34 141	<u>39 088</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 079</u> 33 062	<u>45 514</u> 34 141	<u>42 100</u> 34 141	<u>39 088</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 436</u> 33 414	<u>45 883</u> 34 504	<u>42 469</u> 34 504	<u>39 445</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 174</u> 34 141	<u>46 645</u> 35 254	<u>43 231</u> 35 254	<u>40 183</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 555</u> 34 516	<u>47 039</u> 35 642	<u>43 625</u> 35 642	<u>40 564</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 167</u> 15 913	<u>26 625</u> 16 126	<u>23 182</u> 16 126	<u>21 001</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 856</u> 16 592	<u>27 207</u> 16 698	<u>23 764</u> 16 698	<u>21 690</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 578</u> 17 302	<u>27 812</u> 17 294	<u>24 369</u> 17 294	<u>22 412</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 243</u> 17 477	<u>28 575</u> 17 469	<u>25 161</u> 17 469	<u>23 252</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 425</u> 17 655	<u>28 756</u> 17 647	<u>25 343</u> 17 647	<u>23 434</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 610</u> 17 837	<u>28 941</u> 17 829	<u>25 527</u> 17 829	<u>23 619</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>20 991</u> 18 213	<u>29 322</u> 18 205	<u>25 909</u> 18 205	<u>24 000</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 406	<u>29 519</u> 18 398	<u>26 105</u> 18 398	<u>24 197</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 425</u> 17 655	<u>28 756</u> 17 647	<u>25 343</u> 17 647	<u>23 434</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 610</u> 17 837	<u>28 941</u> 17 829	<u>25 527</u> 17 829	<u>23 619</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 798</u> 18 023	<u>29 130</u> 18 015	<u>25 716</u> 18 015	<u>23 807</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 406	<u>29 519</u> 18 398	<u>26 105</u> 18 398	<u>24 197</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 389</u> 18 604	<u>29 720</u> 18 596	<u>26 306</u> 18 596	<u>24 398</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 610</u> 17 837	<u>28 941</u> 17 829	<u>25 527</u> 17 829	<u>23 619</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 798</u> 18 023	<u>29 130</u> 18 015	<u>25 716</u> 18 015	<u>23 807</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>20 991</u> 18 213	<u>29 322</u> 18 205	<u>25 909</u> 18 205	<u>24 000</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 389</u> 18 604	<u>29 720</u> 18 596	<u>26 306</u> 18 596	<u>24 398</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 595</u> 18 806	<u>29 926</u> 18 798	<u>26 512</u> 18 798	<u>24 603</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 798</u> 18 023	<u>29 130</u> 18 015	<u>25 716</u> 18 015	<u>23 807</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>20 991</u> 18 213	<u>29 322</u> 18 205	<u>25 909</u> 18 205	<u>24 000</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 406	<u>29 519</u> 18 398	<u>26 105</u> 18 398	<u>24 197</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 595</u> 18 806	<u>29 926</u> 18 798	<u>26 512</u> 18 798	<u>24 603</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 013	<u>30 135</u> 19 005	<u>26 722</u> 19 005	<u>24 813</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 948</u> 18 650	<u>29 301</u> 18 760	<u>25 858</u> 18 760	<u>23 782</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 627</u> 18 839	<u>30 079</u> 18 949	<u>26 665</u> 18 949	<u>24 636</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 772</u> 20 615	<u>28 358</u> 20 615	<u>26 319</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 948</u> 18 650	<u>29 301</u> 18 760	<u>25 858</u> 18 760	<u>23 782</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 627</u> 18 839	<u>30 079</u> 18 949	<u>26 665</u> 18 949	<u>24 636</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 772</u> 20 615	<u>28 358</u> 20 615	<u>26 319</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 330</u> 20 011	<u>30 783</u> 20 218	<u>27 340</u> 20 218	<u>25 164</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 023</u> 20 213	<u>31 575</u> 20 422	<u>28 162</u> 20 422	<u>26 032</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 233</u> 20 419	<u>31 787</u> 20 630	<u>28 373</u> 20 630	<u>26 242</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 447</u> 20 630	<u>32 003</u> 20 843	<u>28 589</u> 20 843	<u>26 456</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 064	<u>32 449</u> 21 282	<u>29 035</u> 21 282	<u>26 897</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 288	<u>32 679</u> 21 508	<u>29 265</u> 21 508	<u>27 125</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 233</u> 20 419	<u>31 787</u> 20 630	<u>28 373</u> 20 630	<u>26 242</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 447</u> 20 630	<u>32 003</u> 20 843	<u>28 589</u> 20 843	<u>26 456</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 665</u> 20 845	<u>32 224</u> 21 060	<u>28 810</u> 21 060	<u>26 674</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 288	<u>32 679</u> 21 508	<u>29 265</u> 21 508	<u>27 125</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 348</u> 21 517	<u>32 914</u> 21 740	<u>29 500</u> 21 740	<u>27 357</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 447</u> 20 630	<u>32 003</u> 20 843	<u>28 589</u> 20 843	<u>26 456</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630



212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 665</u> 20 845	<u>32 224</u> 21 060	<u>28 810</u> 21 060	<u>26 674</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 064	<u>32 449</u> 21 282	<u>29 035</u> 21 282	<u>26 897</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 348</u> 21 517	<u>32 914</u> 21 740	<u>29 500</u> 21 740	<u>27 357</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>33 154</u> 21 976	<u>29 740</u> 21 976	<u>27 595</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 665</u> 20 845	<u>32 224</u> 21 060	<u>28 810</u> 21 060	<u>26 674</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 064	<u>32 449</u> 21 282	<u>29 035</u> 21 282	<u>26 897</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 288	<u>32 679</u> 21 508	<u>29 265</u> 21 508	<u>27 125</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>33 154</u> 21 976	<u>29 740</u> 21 976	<u>27 595</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 829</u> 21 990	<u>33 399</u> 22 217	<u>29 986</u> 22 217	<u>27 838</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>33 154</u> 21 976	<u>29 740</u> 21 976	<u>27 595</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 829</u> 21 990	<u>33 399</u> 22 217	<u>29 986</u> 22 217	<u>27 838</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 077</u> 22 234	<u>33 650</u> 22 464	<u>30 236</u> 22 464	<u>28 086</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 484	<u>33 907</u> 22 717	<u>30 493</u> 22 717	<u>28 340</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 001	<u>34 437</u> 23 239	<u>31 023</u> 23 239	<u>28 865</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 905</u> 21 561	<u>32 278</u> 21 690	<u>28 835</u> 21 690	<u>26 739</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 614</u> 21 779	<u>33 086</u> 21 909	<u>29 672</u> 21 909	<u>27 623</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 840</u> 22 001	<u>33 313</u> 22 132	<u>29 899</u> 22 132	<u>27 849</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 306</u> 22 459	<u>33 781</u> 22 593	<u>30 368</u> 22 593	<u>28 315</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 546</u> 22 696	<u>34 023</u> 22 831	<u>30 609</u> 22 831	<u>28 555</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 614</u> 21 779	<u>33 086</u> 21 909	<u>29 672</u> 21 909	<u>27 623</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 840</u> 22 001	<u>33 313</u> 22 132	<u>29 899</u> 22 132	<u>27 849</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 071</u> 22 228	<u>33 545</u> 22 360	<u>30 131</u> 22 360	<u>28 079</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 546</u> 22 696	<u>34 023</u> 22 831	<u>30 609</u> 22 831	<u>28 555</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 791</u> 22 937	<u>34 270</u> 23 074	<u>30 856</u> 23 074	<u>28 800</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 840</u> 22 001	<u>33 313</u> 22 132	<u>29 899</u> 22 132	<u>27 849</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 071</u> 22 228	<u>33 545</u> 22 360	<u>30 131</u> 22 360	<u>28 079</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 306</u> 22 459	<u>33 781</u> 22 593	<u>30 368</u> 22 593	<u>28 315</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 791</u> 22 937	<u>34 270</u> 23 074	<u>30 856</u> 23 074	<u>28 800</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 042</u> 23 184	<u>34 522</u> 23 322	<u>31 108</u> 23 322	<u>29 051</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 791</u> 22 937	<u>34 270</u> 23 074	<u>30 856</u> 23 074	<u>28 800</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 042</u> 23 184	<u>34 522</u> 23 322	<u>31 108</u> 23 322	<u>29 051</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 298</u> 23 436	<u>34 779</u> 23 576	<u>31 366</u> 23 576	<u>29 307</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 560</u> 23 693	<u>35 043</u> 23 835	<u>31 629</u> 23 835	<u>29 569</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 100</u> 24 226	<u>35 587</u> 24 370	<u>32 173</u> 24 370	<u>30 109</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 007</u> 23 629	<u>34 042</u> 23 426	<u>30 599</u> 23 426	<u>28 840</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 737</u> 23 868	<u>34 868</u> 23 663	<u>31 454</u> 23 663	<u>29 746</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 111	<u>35 113</u> 23 904	<u>31 700</u> 23 904	<u>29 993</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 495</u> 24 614	<u>35 619</u> 24 402	<u>32 206</u> 24 402	<u>30 504</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 758</u> 24 873	<u>35 880</u> 24 659	<u>32 467</u> 24 659	<u>30 767</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 737</u> 23 868	<u>34 868</u> 23 663	<u>31 454</u> 23 663	<u>29 746</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 111	<u>35 113</u> 23 904	<u>31 700</u> 23 904	<u>29 993</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 237</u> 24 360	<u>35 364</u> 24 151	<u>31 950</u> 24 151	<u>30 246</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 758</u> 24 873	<u>35 880</u> 24 659	<u>32 467</u> 24 659	<u>30 767</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 137	<u>36 147</u> 24 922	<u>32 733</u> 24 922	<u>31 036</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 111	<u>35 113</u> 23 904	<u>31 700</u> 23 904	<u>29 993</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 237</u> 24 360	<u>35 364</u> 24 151	<u>31 950</u> 24 151	<u>30 246</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 495</u> 24 614	<u>35 619</u> 24 402	<u>32 206</u> 24 402	<u>30 504</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 137	<u>36 147</u> 24 922	<u>32 733</u> 24 922	<u>31 036</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 408	<u>36 419</u> 25 190	<u>33 005</u> 25 190	<u>31 310</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 137	<u>36 147</u> 24 922	<u>32 733</u> 24 922	<u>31 036</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 408	<u>36 419</u> 25 190	<u>33 005</u> 25 190	<u>31 310</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 582</u> 25 684	<u>36 697</u> 25 463	<u>33 284</u> 25 463	<u>31 591</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 869</u> 25 966	<u>36 982</u> 25 743	<u>33 568</u> 25 743	<u>31 878</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 550	<u>37 569</u> 26 322	<u>34 156</u> 26 322	<u>32 471</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 098</u> 25 688	<u>36 279</u> 25 628	<u>32 836</u> 25 628	<u>30 932</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 850</u> 25 947	<u>37 128</u> 25 887	<u>33 714</u> 25 887	<u>31 859</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 393</u> 26 482	<u>37 670</u> 26 421	<u>34 256</u> 26 421	<u>32 402</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 673</u> 26 758	<u>37 949</u> 26 696	<u>34 536</u> 26 696	<u>32 682</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 850</u> 25 947	<u>37 128</u> 25 887	<u>33 714</u> 25 887	<u>31 859</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 119</u> 26 212	<u>37 396</u> 26 151	<u>33 982</u> 26 151	<u>32 128</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 673</u> 26 758	<u>37 949</u> 26 696	<u>34 536</u> 26 696	<u>32 682</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 960</u> 27 040	<u>38 235</u> 26 977	<u>34 821</u> 26 977	<u>32 969</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 960</u> 27 040	<u>38 235</u> 26 977	<u>34 821</u> 26 977	<u>32 969</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 252</u> 27 328	<u>38 527</u> 27 264	<u>35 113</u> 27 264	<u>33 261</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 856</u> 27 922	<u>39 129</u> 27 856	<u>35 715</u> 27 856	<u>33 864</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 167</u> 28 228	<u>39 440</u> 28 163	<u>36 026</u> 28 163	<u>34 176</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 098</u> 25 688	<u>36 279</u> 25 628	<u>32 836</u> 25 628	<u>30 932</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 438</u> 27 990	<u>38 099</u> 27 419	<u>34 656</u> 27 419	<u>33 271</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 213</u> 28 273	<u>38 966</u> 27 696	<u>35 552</u> 27 696	<u>34 222</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 805</u> 28 856	<u>39 546</u> 28 267	<u>36 132</u> 28 267	<u>34 814</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 110</u> 29 157	<u>39 845</u> 28 562	<u>36 432</u> 28 562	<u>35 119</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 213</u> 28 273	<u>38 966</u> 27 696	<u>35 552</u> 27 696	<u>34 222</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 506</u> 28 562	<u>39 253</u> 27 979	<u>35 839</u> 27 979	<u>34 515</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 110</u> 29 157	<u>39 845</u> 28 562	<u>36 432</u> 28 562	<u>35 119</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 422</u> 29 464	<u>40 151</u> 28 862	<u>36 737</u> 28 862	<u>35 431</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 422</u> 29 464	<u>40 151</u> 28 862	<u>36 737</u> 28 862	<u>35 431</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 741</u> 29 777	<u>40 463</u> 29 170	<u>37 049</u> 29 170	<u>35 750</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 30 424	<u>41 107</u> 29 804	<u>37 693</u> 29 804	<u>36 407</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 738</u> 30 759	<u>41 440</u> 30 131	<u>38 026</u> 30 131	<u>36 747</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 637</u> 30 155	<u>41 289</u> 30 559	<u>37 846</u> 30 559	<u>35 471</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 434</u> 30 460	<u>42 188</u> 30 867	<u>38 774</u> 30 867	<u>36 443</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 072</u> 31 088	<u>42 834</u> 31 504	<u>39 421</u> 31 504	<u>37 081</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088



212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 401</u> 31 412	<u>43 168</u> 31 832	<u>39 754</u> 31 832	<u>37 410</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 434</u> 30 460	<u>42 188</u> 30 867	<u>38 774</u> 30 867	<u>36 443</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 750</u> 30 771	<u>42 508</u> 31 182	<u>39 094</u> 31 182	<u>36 759</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 401</u> 31 412	<u>43 168</u> 31 832	<u>39 754</u> 31 832	<u>37 410</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 737</u> 31 742	<u>43 508</u> 32 167	<u>40 094</u> 32 167	<u>37 746</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 737</u> 31 742	<u>43 508</u> 32 167	<u>40 094</u> 32 167	<u>37 746</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 080</u> 32 080	<u>43 856</u> 32 509	<u>40 442</u> 32 509	<u>38 089</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 789</u> 32 777	<u>44 574</u> 33 216	<u>41 160</u> 33 216	<u>38 798</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 155</u> 33 138	<u>44 945</u> 33 581	<u>41 531</u> 33 581	<u>39 164</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 020</u> 31 517	<u>42 544</u> 31 794	<u>39 101</u> 31 794	<u>36 854</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 832</u> 31 835	<u>43 456</u> 32 115	<u>40 042</u> 32 115	<u>37 841</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 499</u> 32 492	<u>44 128</u> 32 778	<u>40 715</u> 32 778	<u>38 508</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 842</u> 32 830	<u>44 475</u> 33 119	<u>41 062</u> 33 119	<u>38 851</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 832</u> 31 835	<u>43 456</u> 32 115	<u>40 042</u> 32 115	<u>37 841</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 162</u> 32 160	<u>43 789</u> 32 443	<u>40 375</u> 32 443	<u>38 171</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 842</u> 32 830	<u>44 475</u> 33 119	<u>41 062</u> 33 119	<u>38 851</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 194</u> 33 176	<u>44 830</u> 33 468	<u>41 416</u> 33 468	<u>39 203</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 194</u> 33 176	<u>44 830</u> 33 468	<u>41 416</u> 33 468	<u>39 203</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 529	<u>45 191</u> 33 824	<u>41 778</u> 33 824	<u>39 561</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 293</u> 34 257	<u>45 938</u> 34 559	<u>42 525</u> 34 559	<u>40 302</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 675</u> 34 634	<u>46 324</u> 34 939	<u>42 910</u> 34 939	<u>40 684</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 468</u> 32 942	<u>43 853</u> 33 083	<u>40 410</u> 33 083	<u>38 302</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 294</u> 33 275	<u>44 778</u> 33 417	<u>41 364</u> 33 417	<u>39 303</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 991</u> 33 961	<u>45 478</u> 34 106	<u>42 064</u> 34 106	<u>40 000</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 351</u> 34 315	<u>45 839</u> 34 461	<u>42 425</u> 34 461	<u>40 360</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 33 275	<u>44 778</u> 33 417	<u>41 364</u> 33 417	<u>39 303</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 639</u> 33 614	<u>45 124</u> 33 758	<u>41 711</u> 33 758	<u>39 648</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 351</u> 34 315	<u>45 839</u> 34 461	<u>42 425</u> 34 461	<u>40 360</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 718</u> 34 676	<u>46 208</u> 34 824	<u>42 794</u> 34 824	<u>40 727</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 718</u> 34 676	<u>46 208</u> 34 824	<u>42 794</u> 34 824	<u>40 727</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 093</u> 35 045	<u>46 584</u> 35 194	<u>43 170</u> 35 194	<u>41 102</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045

					„				
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 867</u> 35 807	<u>47 361</u> 35 959	<u>43 948</u> 35 959	<u>41 876</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 266</u> 36 200	<u>47 763</u> 36 355	<u>44 349</u> 36 355	<u>42 275</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200

					„				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 879</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 194</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 688</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 858</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 032</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 390</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 575</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 858</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 032</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 209</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 575</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 763</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 032</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 209</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 390</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 763</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 956</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 209</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 390</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 575</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 956</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 153</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 672</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 182</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 778</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 672</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694



212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 182</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 778</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 926</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 449</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 647</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 849</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 266</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 647</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 849</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 056</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 702</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 849</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 056</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 266</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 702</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 927</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 056</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 266</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 927</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 156</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 927</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 156</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 391</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 631</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 128</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 396</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 933</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 146</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 813</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 933</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 364</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 813</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 045</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 364</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 586</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 045</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 282</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 045</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 282</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 524</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 771</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 282</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 321</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 878</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 111</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 592</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 840</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 878</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 111</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 349</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 093</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 111</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 349</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 592</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 093</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 352</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 093</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 352</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 617</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 887</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473



212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 446</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 459</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 037</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 066</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 224</u> 23 277	<u>37 420</u> 23 277	<u>36 605</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>32 423</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>41 581</u> 23 627	<u>37 777</u> 23 627	<u>36 962</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 601</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>40 759</u> 22 821	<u>36 954</u> 22 821	<u>36 139</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 108</u> 23 163	<u>37 304</u> 23 163	<u>36 488</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 304</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>41 462</u> 23 510	<u>37 657</u> 23 510	<u>36 842</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 664</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>41 822</u> 23 863	<u>38 018</u> 23 863	<u>37 202</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 531</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>41 689</u> 23 733	<u>37 885</u> 23 733	<u>37 070</u> 23 733

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 053</u> 24 090	<u>38 249</u> 24 090	<u>37 433</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 263</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>42 421</u> 24 451	<u>38 617</u> 24 451	<u>37 802</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>33 637</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>42 795</u> 24 817	<u>38 991</u> 24 817	<u>38 175</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 459</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 037</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 553</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 819</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 037</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 292</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 819</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 090</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 090</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 940</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 236</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 793</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 395</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 960</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 251</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 395</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 251</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 548</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 548</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 851</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 478</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 802</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 914</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 537</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 146</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 460</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 537</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 839</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 460</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 780</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 780</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 107</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 783</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 132</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 230</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 866</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 502</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 830</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 866</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 181</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 830</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 165</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 165</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 507</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 213</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 578</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 606</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 257</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 921</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 264</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 257</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>39 586</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 264</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>40 614</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 971</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>41 709</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 091</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 862</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 552</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 273</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 779</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 960</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 145</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837



212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 527</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 960</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 145</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 334</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 924</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 145</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 334</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 527</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 924</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 130</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 334</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 527</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 130</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 643</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 846</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 643</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 846</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 026</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 559</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 768</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 982</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 424</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 651</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 768</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 982</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 201</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 651</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 884</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 982</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 201</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 424</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 884</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 121</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 201</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 424</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 651</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 121</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 364</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 121</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 364</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 612</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 866</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 391</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001



212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 600</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 150</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 375</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 841</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 081</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 150</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 375</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 606</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 081</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 375</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 606</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 841</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 577</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 577</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 833</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 095</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 636</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>30 702</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 272</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 520</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 030</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 293</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 272</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 772</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 293</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 772</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 030</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 837</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 562</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 837</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 117</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 404</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 997</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 793</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 385</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 929</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 209</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 385</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 654</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 209</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 495</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 495</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 787</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 391</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 703</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 793</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 133</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 748</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 340</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 646</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 748</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 041</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 646</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 958</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 958</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 934</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 273</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 332</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 970</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 608</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 970</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 286</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 937</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 273</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 273</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 616</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 324</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 690</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 716</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 367</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 034</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 378</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830



212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 367</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 697</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 378</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 729</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 729</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 088</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 828</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 211</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 164</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 830</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 527</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 886</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 830</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 175</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 886</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 253</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 253</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 628</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 402</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 802</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200

**212-102.**

					„	„	„	„	„
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 874</u> 16 609	<u>28 089</u> 17 567	<u>24 646</u> 17 567	<u>21 708</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 332</u> 17 060	<u>28 446</u> 17 918	<u>25 003</u> 17 918	<u>22 166</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 805</u> 17 525	<u>28 810</u> 18 276	<u>25 367</u> 18 276	<u>22 638</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 045</u> 18 746	<u>29 987</u> 19 434	<u>26 544</u> 19 434	<u>23 878</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 045</u> 18 746	<u>29 987</u> 19 434	<u>26 544</u> 19 434	<u>23 878</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 602</u> 20 279	<u>31 702</u> 21 123	<u>28 259</u> 21 123	<u>25 436</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 778</u> 22 420	<u>33 362</u> 22 756	<u>29 919</u> 22 756	<u>27 612</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 609</u> 24 223	<u>35 816</u> 25 172	<u>32 373</u> 25 172	<u>29 443</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 166</u> 25 755	<u>37 600</u> 26 928	<u>34 157</u> 26 928	<u>31 000</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 865</u> 26 443	<u>38 316</u> 27 633	<u>34 873</u> 27 633	<u>31 699</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 041</u> 28 584	<u>40 318</u> 29 603	<u>36 875</u> 29 603	<u>33 874</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 494</u> 17 219	<u>28 446</u> 17 918	<u>25 003</u> 17 918	<u>22 327</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 095</u> 17 811	<u>28 810</u> 18 276	<u>25 367</u> 18 276	<u>22 929</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 722</u> 18 427	<u>29 182</u> 18 642	<u>25 739</u> 18 642	<u>23 555</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 263</u> 19 945	<u>30 381</u> 19 823	<u>26 938</u> 19 823	<u>25 097</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 263</u> 19 945	<u>30 381</u> 19 823	<u>26 938</u> 19 823	<u>25 097</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 783</u> 21 441	<u>32 132</u> 21 546	<u>28 689</u> 21 546	<u>26 617</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 008</u> 23 630	<u>33 824</u> 23 212	<u>30 381</u> 23 212	<u>28 841</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 767</u> 25 362	<u>36 327</u> 25 675	<u>32 884</u> 25 675	<u>30 600</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 495</u> 27 063	<u>38 147</u> 27 466	<u>34 704</u> 27 466	<u>32 329</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063

					„				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 220</u> 27 777	<u>38 878</u> 28 185	<u>35 434</u> 28 185	<u>33 054</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 277</u> 29 801	<u>40 920</u> 30 196	<u>37 477</u> 30 196	<u>35 111</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801

					„				
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 570</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 027</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 500</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 740</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 740</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 298</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 474</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 305</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 862</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 561</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 736</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 189</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 791</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 417</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 959</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 959</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 479</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 703</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 462</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 191</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 916</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 972</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801

212-103.

					” ” ” .	.	.		
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{797}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

					,				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$



212-2.  
212-201.

				,	” ” ” .
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

**212-202.**

					“ “ “ “
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.  
212-301.

				,	” ” ” .
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

					''				
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 016</u> 16 994	<u>29 383</u> 19 680	<u>23 070</u> 19 680	<u>18 978</u> 15 652	<u>25 760</u> 16 994
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 521</u> 17 492	<u>29 783</u> 20 074	<u>23 470</u> 20 074	<u>19 536</u> 16 201	<u>26 266</u> 17 492
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 045</u> 18 007	<u>30 190</u> 20 475	<u>23 878</u> 20 475	<u>20 118</u> 16 774	<u>26 789</u> 18 007
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 253</u> 19 196	<u>31 206</u> 21 475	<u>24 894</u> 21 475	<u>21 421</u> 18 057	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 253</u> 19 196	<u>31 206</u> 21 475	<u>24 894</u> 21 475	<u>21 421</u> 18 057	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 848</u> 20 767	<u>33 194</u> 23 431	<u>26 882</u> 23 431	<u>22 821</u> 19 434	<u>29 593</u> 20 767
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 204</u> 23 086	<u>34 878</u> 25 088	<u>28 565</u> 25 088	<u>25 513</u> 22 084	<u>31 949</u> 23 086
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 610</u> 24 469	<u>36 678</u> 26 861	<u>30 366</u> 26 861	<u>26 721</u> 23 273	<u>33 354</u> 24 469
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 951</u> 25 789	<u>38 043</u> 28 204	<u>31 731</u> 28 204	<u>28 051</u> 24 582	<u>34 696</u> 25 789

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 883</u> 26 707	<u>39 476</u> 29 614	<u>33 163</u> 29 614	<u>28 733</u> 25 253	<u>35 628</u> 26 707
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 590</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 665</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 171</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 694</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 902</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 902</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 498</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 854</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 259</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 601</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 533</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 064	<u>27 899</u> 24 880	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 664</u> 24 132	<u>26 955</u> 23 954	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 627</u> 24 741	<u>27 047</u> 24 559	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 495</u> 36 035	<u>38 797</u> 35 770	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 160</u> 33 140	<u>35 550</u> 32 896	<u>35 550</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98								

					„				
				,	„				
					„				
					.				
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98								

				,					
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

					”				
					”				
					”				
					”				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438

212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 312</u> 24 968	<u>32 096</u> 31 160	<u>33 691</u> 31 160	<u>26 115</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 303</u> 24 959	<u>32 074</u> 31 139	<u>33 669</u> 31 139	<u>26 106</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 303</u> 24 959	<u>32 074</u> 31 139	<u>33 669</u> 31 139	<u>26 106</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 263</u> 20 982	<u>28 210</u> 27 336	<u>29 805</u> 27 336	<u>22 066</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 263</u> 20 982	<u>27 892</u> 27 022	<u>29 487</u> 27 022	<u>22 066</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0500	1225-2019								

					„				
				,	„				
					„				
					„				
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 997</u> 22 689	<u>28 467</u> 27 589	<u>30 062</u> 27 589	<u>23 800</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 997</u> 22 689			<u>23 800</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 997</u> 22 689	<u>28 467</u> 27 589	<u>30 062</u> 27 589	<u>23 800</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689

					,				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321

212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 647</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 639</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959

212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 639</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>26 978</u> 24 554	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 598</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 598</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 332</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>24 864</u> 22 473	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0502	II		1	1000	<u>24 332</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 332</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689

212-502.

					„	„	.	.	
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 397</u> 22 098			<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 397</u> 22 098	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 397</u> 22 098			<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 397</u> 22 098			<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098

					,				
212-502-0100	1225-2019								



212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 342</u> 30 903	<u>35 934</u> 34 939	<u>37 530</u> 34 939	<u>32 145</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903

					„	„	„	„	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 135</u> 29 714	<u>34 569</u> 33 595	<u>36 164</u> 33 595	<u>30 937</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>33 256</u> 32 303	<u>34 852</u> 32 303	<u>29 776</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571

					„	„	„	„	
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 677</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 470</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 309</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571

212-6.  
212-601. -

					” ” ” .	.	.		
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294				

					,				
212-601-0100	- 1168-2006								

				,					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213.

**213-1.**  
**213-101.**

					”				
					”				
					”				
					”				
213-101-0100	530-2012	1000							
213-101-0101	100	1000	1	3750	<u>69 735</u> 62 500	<u>83 466</u> 77 671	<u>86 295</u> 79 543	<u>69 159</u> 62 500	<u>88 531</u> 62 500
213-101-0102	125	1000	1	3750	<u>78 943</u> 71 429	<u>92 675</u> 86 599	<u>95 503</u> 88 472	<u>78 367</u> 71 429	<u>97 739</u> 71 429
213-101-0103	150	1000	1	3750	<u>78 943</u> 71 429	<u>92 675</u> 86 599	<u>95 503</u> 88 472	<u>78 367</u> 71 429	<u>97 739</u> 71 429
213-101-0300	530-2012	1000							
213-101-0303	150	1000	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0304	175	1000	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0305	200	1000	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0400	530-2012	1000							
213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250

					„				
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

					„				
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>71 766</u> 62 500	<u>85 727</u> 62 500	<u>83 461</u> 62 500	<u>75 316</u> 62 500	<u>77 729</u> 62 500
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>80 974</u> 71 429	<u>94 935</u> 71 429	<u>92 669</u> 71 429	<u>84 524</u> 71 429	<u>86 937</u> 71 429

213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>80 974</u> 71 429	<u>94 935</u> 71 429	<u>92 669</u> 71 429	<u>84 524</u> 71 429	<u>86 937</u> 71 429
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 , 88 530-2012	1000 .							

213-102.

					”	”	”	”	”
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>51 354</u> 46 188	<u>65 752</u> 60 538	<u>68 065</u> 61 921	<u>52 273</u> 46 188	<u>71 387</u> 46 188
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>52 842</u> 46 188	<u>65 752</u> 60 538	<u>68 065</u> 61 921	<u>52 273</u> 46 188	<u>71 387</u> 46 188

					”	”	”	”	”
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>54 845</u> 46 188	<u>68 620</u> 46 188	<u>66 384</u> 46 188	<u>58 348</u> 46 188	<u>60 729</u> 46 188
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>54 845</u> 46 188	<u>68 620</u> 46 188	<u>66 384</u> 46 188	<u>58 348</u> 46 188	<u>60 729</u> 46 188



**8.04-08-2024**

140

**213-104.**

2

2

2

					，，，，
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>159 491</u> 156 250
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>227 259</u> 223 214
213-104-0202			1	1000	<u>204 670</u> 200 893
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>254 366</u> 250 000

213-3. , ,  
213-301.

					” ” ” ”	.	.		
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 930</u> 27 679	<u>32 762</u> 30 912	<u>34 928</u> 32 784	<u>29 779</u> 27 679	<u>34 862</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 628</u> 19 643	<u>24 471</u> 22 769	<u>24 471</u> 22 769	<u>21 459</u> 19 643	<u>26 575</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 856</u> 19 643			<u>21 659</u> 19 643	<u>27 628</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 572</u> 19 643	<u>25 505</u> 23 811	<u>25 505</u> 23 811	<u>20 413</u> 18 984	<u>25 118</u> 18 984
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 974</u> 21 696				

213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>23 372</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>23 333</u> 21 696	<u>28 728</u> 21 696
213-301-0400	( )	3							
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>23 297</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>23 260</u> 21 696	<u>28 328</u> 21 696

213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 463</u> 27 679	<u>34 126</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>31 394</u> 27 679	<u>32 028</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3							

213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 176</u> 19 643	<u>25 839</u> 19 643	<u>25 244</u> 19 643	<u>23 107</u> 19 643	<u>23 740</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 495</u> 19 643	<u>26 769</u> 19 643	<u>26 076</u> 19 643	<u>23 582</u> 19 643	<u>24 321</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 117</u> 18 984	<u>24 471</u> 18 984	<u>23 962</u> 18 984	<u>22 782</u> 18 984	<u>22 517</u> 18 984
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>24 140</u> 21 696	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	( )	3							
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>24 018</u> 21 696	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>25 527</u> 21 696

213-302.

					„					
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>536</u> 491	<u>642</u> 491	<u>642</u> 491	<u>532</u> 491	<u>641</u> 491	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>292</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>291</u> 271	<u>356</u> 271	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>628</u> 580	<u>734</u> 580	<u>734</u> 580	<u>624</u> 580	<u>733</u> 580	

					,					
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>547</u> 491	<u>626</u> 491	<u>613</u> 491	<u>567</u> 491	<u>581</u> 491	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>334</u> 304	<u>347</u> 271	<u>340</u> 271	<u>357</u> 304	<u>320</u> 271	

213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>639</u> 580	<u>718</u> 580	<u>705</u> 580	<u>659</u> 580	<u>673</u> 580

**213-304.**

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>333</u> 292	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>329</u> 292	<u>445</u> 292
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>469</u> 424	<u>538</u> 382	<u>582</u> 424	<u>465</u> 424	<u>581</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>240</u> 219	<u>262</u> 187	<u>294</u> 219	<u>238</u> 219	<u>294</u> 219
213-304-0104	188 , 390 90 -		2	9	<u>305</u> 281	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>303</u> 281	<u>358</u> 281

					„				
				,	„				
					„				
					.				
213-304-0105	188 , 390 190		2	31	<u>357</u> 296	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>350</u> 296	<u>541</u> 296

					,				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>345</u> 292	<u>429</u> 292	<u>415</u> 292	<u>366</u> 292	<u>381</u> 292
213-304-0102	188 , 390 190		2	19	<u>481</u> 424	<u>565</u> 424	<u>551</u> 424	<u>502</u> 424	<u>517</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>246</u> 219	<u>286</u> 219	<u>279</u> 219	<u>256</u> 219	<u>263</u> 219
213-304-0104	188 , 390 90		2	9	<u>311</u> 281	<u>350</u> 281	<u>344</u> 281	<u>321</u> 281	<u>328</u> 281
213-304-0105	188 , 390 190		2	31	<u>377</u> 296	<u>513</u> 296	<u>491</u> 296	<u>412</u> 296	<u>435</u> 296

**213-306.**

					„	„	„	„	„
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,658}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,657}{3\,554}$	$\frac{3\,693}{3\,554}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,708}{2\,647}$				
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,346}{3\,246}$	$\frac{3\,400}{3\,246}$	$\frac{3\,400}{3\,246}$	$\frac{3\,344}{3\,246}$	$\frac{3\,399}{3\,246}$
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,986}{2\,918}$				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,092}{3\,998}$				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,296}{4\,198}$				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,511}{4\,408}$				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,836}{2\,773}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,310}{6\,138}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,998}{2\,932}$				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\,665}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,663}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$



					„ „ „ .				
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>3 319</u> 3 245				
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>4 498</u> 4 397				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>4 724</u> 4 617				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>4 959</u> 4 848				

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 689</u> 3 554	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 677</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 352</u> 3 246	<u>3 391</u> 3 246	<u>3 385</u> 3 246	<u>3 362</u> 3 246	<u>3 369</u> 3 246

213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{6\,316}{6\,138}$	$\frac{6\,349}{6\,138}$	$\frac{6\,344}{6\,138}$	$\frac{6\,325}{6\,138}$	$\frac{6\,331}{6\,138}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8					
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\,671}{3\,557}$	$\frac{3\,711}{3\,557}$	$\frac{3\,704}{3\,557}$	$\frac{3\,681}{3\,557}$	$\frac{3\,688}{3\,557}$
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6					
213-306-0112	90 , -	2	1	16					
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9					
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8					

213-307.

					“				
213-307-0100	937-92	3			”				
213-307-0101		3	1	2400	65 837 60 916	77 905 60 916	77 905 60 916	65 428 60 916	77 844 60 916
213-307-0102	-	3	1	2400	83 697 78 321	95 766 78 321	95 766 78 321	83 289 78 321	95 704 78 321

					“				
213-307-0100	937-92	3			”				
213-307-0101		3	1	2400	67 167 60 916	76 058 60 916	74 615 60 916	69 428 60 916	70 965 60 916
213-307-0102	-	3	1	2400	85 027 78 321	93 918 78 321	92 475 78 321	87 288 78 321	88 825 78 321

213-309.

					,	”	”	”	.
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610				<u>39 187</u>	
								37 500	

22.  
  
221.  
221-1.  
221-101.

					” ” ” .	.	.		
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{8\,449}{8\,036}$	$\frac{9\,172}{8\,808}$	$\frac{9\,172}{8\,808}$	$\frac{8\,410}{8\,036}$	$\frac{8\,576}{8\,036}$

					,				
221-101-0100	19804-2012								

221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{9\,007}{8\,617}$	$\frac{9\,286}{8\,036}$	$\frac{8\,791}{8\,036}$	$\frac{8\,938}{8\,036}$

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	$\frac{29\,176}{25\,475}$	$\frac{38\,362}{35\,179}$	$\frac{38\,362}{35\,179}$	$\frac{28\,805}{25\,475}$

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>30 482</u> 25 475	<u>39 900</u> 36 345	<u>39 477</u> 29 513	<u>32 263</u> 25 475	<u>34 318</u> 25 475

221-103.

					,	„			
221-103-0100	28737-90	3				„			
221-103-0109	3 6 28737-90 15	3	1	2489	<u>78 247</u> 74 692	„			

					„	„	„	„	„
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>103 743</u> 99 069	<u>113 045</u> 108 904	<u>113 045</u> 108 904	<u>103 363</u> 99 069	<u>116 152</u> 99 069
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>118 448</u> 113 611	<u>127 715</u> 123 409	<u>127 715</u> 123 409	<u>118 069</u> 113 611	<u>130 818</u> 113 611

					„				
221-103-0100	28737-90	3							



				,					
221-103-0109	3 6 28737-90 15	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>105 084</u> 99 069	<u>115 017</u> 110 490	<u>112 805</u> 99 069	<u>107 428</u> 99 069	<u>109 021</u> 99 069
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>119 785</u> 113 611	<u>129 680</u> 124 989	<u>127 481</u> 113 611	<u>122 121</u> 113 611	<u>123 709</u> 113 611

**221-104.**

					„	„	„	„	„
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>62 617</u> 58 456	<u>71 834</u> 68 203	<u>71 834</u> 68 203	<u>62 239</u> 58 456	<u>74 932</u> 58 456
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>57 080</u> 52 985	<u>66 307</u> 62 741	<u>66 307</u> 62 741	<u>56 702</u> 52 985	<u>69 395</u> 52 985

					„	„	„	„	„
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>63 947</u> 58 456	<u>73 789</u> 69 774	<u>71 610</u> 58 456	<u>66 273</u> 58 456	<u>67 854</u> 58 456
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>58 410</u> 52 985	<u>68 264</u> 64 315	<u>66 073</u> 52 985	<u>60 736</u> 52 985	<u>62 318</u> 52 985

222.  
222-1. , ,  
222-101.

					” ” ” .	.	.		
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	’ ( ’ 937-92 )	3	1	2477	<u>105 155</u> 100 527	<u>114 362</u> 110 257	<u>114 362</u> 110 257	<u>104 781</u> 100 527	<u>117 337</u> 100 527
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107

					“	“	“	“	“
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554

					„				
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554
222-101-0305		3	1	1350	<u>110 313</u> 106 696	<u>114 629</u> 111 744	<u>114 629</u> 111 744	<u>110 313</u> 106 696	<u>124 306</u> 106 696
222-101-0306		3	1	1340	<u>110 296</u> 106 696	<u>114 580</u> 111 707	<u>114 580</u> 111 707	<u>110 296</u> 106 696	<u>124 185</u> 106 696
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 994</u> 98 571	<u>111 827</u> 107 733	<u>111 827</u> 107 733	<u>103 994</u> 98 571	<u>129 388</u> 98 571

					“	“	“	“	“
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 643</u> 107 857	<u>116 247</u> 113 242	<u>116 247</u> 113 242	<u>111 643</u> 107 857	<u>126 569</u> 107 857
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 747</u> 107 857	<u>116 543</u> 113 466	<u>116 543</u> 113 466	<u>111 747</u> 107 857	<u>127 295</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>129 321</u> 123 393	<u>137 538</u> 133 003	<u>137 538</u> 133 003	<u>129 321</u> 123 393	<u>155 959</u> 123 393

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92 ) ( ,	3	1	2477	$\frac{106\,471}{100\,527}$	$\frac{116\,311}{111\,826}$	$\frac{114\,051}{100\,527}$	$\frac{108\,772}{100\,527}$	$\frac{110\,336}{100\,527}$
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,766}{99\,107}$	$\frac{126\,586}{99\,107}$	$\frac{123\,352}{99\,107}$	$\frac{109\,976}{99\,107}$	$\frac{116\,399}{99\,107}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,766}{99\,107}$	$\frac{126\,586}{99\,107}$	$\frac{123\,352}{99\,107}$	$\frac{109\,976}{99\,107}$	$\frac{116\,399}{99\,107}$
222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{112\,048}{106\,161}$	$\frac{121\,755}{106\,161}$	$\frac{119\,993}{106\,161}$	$\frac{112\,707}{106\,161}$	$\frac{116\,206}{106\,161}$

				,					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>112 048</u> 106 161	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 098</u> 89 554	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 098</u> 89 554	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0305		3	1	1350	<u>112 625</u> 106 696	<u>122 404</u> 106 696	<u>120 629</u> 106 696	<u>113 289</u> 106 696	<u>116 813</u> 106 696



222-101-0306		3	1	1340	$\frac{112\,590}{106\,696}$	$\frac{122\,297}{106\,696}$	$\frac{120\,535}{106\,696}$	$\frac{113\,249}{106\,696}$	$\frac{116\,748}{106\,696}$
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{108\,189}{98\,571}$	$\frac{125\,937}{98\,571}$	$\frac{122\,716}{98\,571}$	$\frac{109\,394}{98\,571}$	$\frac{115\,791}{98\,571}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{114\,109}{107\,857}$	$\frac{124\,540}{107\,857}$	$\frac{122\,647}{107\,857}$	$\frac{114\,817}{107\,857}$	$\frac{118\,577}{107\,857}$

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>114 316</u> 107 857	<u>125 182</u> 107 857	<u>123 210</u> 107 857	<u>115 053</u> 107 857	<u>118 970</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 722</u> 123 393	<u>152 338</u> 123 393	<u>148 960</u> 123 393	<u>134 986</u> 123 393	<u>141 696</u> 123 393

## 222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>151 533</u> 146 324	<u>160 710</u> 156 029	<u>160 710</u> 156 029	<u>151 156</u> 146 324	<u>163 829</u> 146 324
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>143 522</u> 138 488	<u>152 809</u> 148 288	<u>152 809</u> 148 288	<u>143 154</u> 138 488	<u>155 528</u> 138 488
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>133 076</u> 128 085	<u>142 216</u> 137 754	<u>142 216</u> 137 754	<u>132 699</u> 128 085	<u>145 372</u> 128 085
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>138 213</u> 133 166	<u>147 393</u> 142 873	<u>147 393</u> 142 873	<u>137 836</u> 133 166	<u>150 494</u> 133 166
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>129 489</u> 124 535	<u>138 661</u> 134 237	<u>138 661</u> 134 237	<u>129 111</u> 124 535	<u>141 804</u> 124 535
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>169 298</u> 163 876	<u>178 504</u> 173 611	<u>178 504</u> 173 611	<u>168 920</u> 163 876	<u>181 598</u> 163 876
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>132 657</u> 127 664	<u>141 825</u> 137 363	<u>141 825</u> 137 363	<u>132 279</u> 127 664	<u>144 977</u> 127 664
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>135 781</u> 130 782	<u>144 935</u> 140 460	<u>144 935</u> 140 460	<u>135 407</u> 130 782	<u>147 993</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>78 677</u> 74 338	<u>87 845</u> 84 034	<u>87 845</u> 84 034	<u>78 301</u> 74 338	<u>90 948</u> 74 338

222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>85 512</u> 81 080	<u>94 740</u> 90 838	<u>94 740</u> 90 838	<u>85 135</u> 81 080	<u>97 828</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 719</u> 89 190	<u>102 919</u> 98 920	<u>102 919</u> 98 920	<u>93 341</u> 89 190	<u>106 034</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 325</u> 91 766	<u>105 526</u> 101 496	<u>105 526</u> 101 496	<u>95 948</u> 91 766	<u>108 636</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>86 445</u> 82 006	<u>95 670</u> 91 759	<u>95 670</u> 91 759	<u>86 068</u> 82 006	<u>98 745</u> 82 006
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>126 976</u> 122 061	<u>136 189</u> 131 801	<u>136 189</u> 131 801	<u>126 600</u> 122 061	<u>139 262</u> 122 061

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>152 862</u> 146 324	<u>162 658</u> 157 594	<u>160 512</u> 146 324	<u>155 184</u> 146 324	<u>156 763</u> 146 324
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>144 819</u> 138 488	<u>154 764</u> 149 868	<u>152 289</u> 138 488	<u>147 087</u> 138 488	<u>148 628</u> 138 488

222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>134 404</u> 128 085	<u>144 158</u> 139 314	<u>142 055</u> 128 085	<u>136 727</u> 128 085	<u>138 305</u> 128 085
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>139 539</u> 133 166	<u>149 341</u> 144 439	<u>147 181</u> 133 166	<u>141 859</u> 133 166	<u>143 436</u> 133 166
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>130 819</u> 124 535	<u>140 609</u> 135 802	<u>138 482</u> 124 535	<u>133 146</u> 124 535	<u>134 727</u> 124 535
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>170 626</u> 163 876	<u>180 458</u> 175 181	<u>178 280</u> 163 876	<u>172 950</u> 163 876	<u>174 529</u> 163 876
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 987</u> 127 664	<u>143 773</u> 138 927	<u>141 654</u> 127 664	<u>136 315</u> 127 664	<u>137 897</u> 127 664
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>137 100</u> 130 782	<u>146 877</u> 142 021	<u>144 699</u> 130 782	<u>139 407</u> 130 782	<u>140 975</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>80 002</u> 74 338	<u>89 791</u> 85 598	<u>87 638</u> 74 338	<u>82 320</u> 74 338	<u>83 896</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>86 843</u> 81 080	<u>96 698</u> 92 411	<u>94 506</u> 81 080	<u>89 169</u> 81 080	<u>90 750</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>95 049</u> 89 190	<u>104 872</u> 100 489	<u>102 712</u> 89 190	<u>97 376</u> 89 190	<u>98 957</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>97 655</u> 91 766	<u>107 479</u> 103 065	<u>105 315</u> 91 766	<u>99 980</u> 91 766	<u>101 561</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>87 773</u> 82 006	<u>97 626</u> 93 332	<u>95 427</u> 82 006	<u>90 097</u> 82 006	<u>91 676</u> 82 006

222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>128 304</u> 122 061	<u>138 143</u> 133 372	<u>135 948</u> 122 061	<u>130 624</u> 122 061	<u>132 202</u> 122 061

**222-103.**

222-103-0500	13015-2012	3							
222-103-0501	7 13015-2012 , 1-2	3	1	3092	<u>282 917</u> 275 388	<u>296 179</u> 289 266	<u>296 179</u> 289 266	<u>282 398</u> 275 388	<u>298 171</u> 275 388
222-103-0502	7 13015-2012 , 4	3	1	4287	<u>274 684</u> 265 640	<u>286 579</u> 278 466	<u>286 579</u> 278 466	<u>273 964</u> 265 640	<u>295 834</u> 265 640
222-103-0503	7 13015-2012 , 5-6	3	1	5263	<u>265 109</u> 254 860	<u>276 987</u> 267 913	<u>276 987</u> 267 913	<u>264 225</u> 254 860	<u>291 074</u> 254 860

222-103-0504	13015-2012 , 8 1-2	3	1	3092	<u>287 802</u> 280 215	<u>297 912</u> 290 979	<u>297 912</u> 290 979	<u>287 282</u> 280 215	<u>303 056</u> 280 215
222-103-0505	13015-2012 , 8 4	3	1	4490	<u>251 461</u> 242 418	<u>260 687</u> 252 657	<u>260 687</u> 252 657	<u>250 706</u> 242 418	<u>273 612</u> 242 418
222-103-0506	13015-2012 , 8 5	3	1	4907	<u>295 235</u> 285 110	<u>304 643</u> 295 633	<u>304 643</u> 295 633	<u>294 411</u> 285 110	<u>319 444</u> 285 110
222-103-0507	13015-2012 , 8 6	3	1	5600	<u>241 280</u> 230 859	<u>250 284</u> 241 157	<u>250 284</u> 241 157	<u>240 339</u> 230 859	<u>268 908</u> 230 859

222-103-0500	13015-2012	3							
222-103-0501	13015-2012 , 7 1-2	3	1	3092	<u>284 607</u> 275 388	<u>301 777</u> 291 668	<u>294 069</u> 275 388	<u>287 479</u> 275 388	<u>289 432</u> 275 388

222-103-0502	13015-2012 , 7 4	3	1	4287	<u>277 027</u> 265 640	<u>293 217</u> 280 686	<u>290 146</u> 265 640	<u>281 010</u> 265 640	<u>283 717</u> 265 640
222-103-0503	13015-2012 , 7 5-6	3	1	5263	<u>267 985</u> 254 860	<u>284 664</u> 270 173	<u>284 091</u> 254 860	<u>272 874</u> 254 860	<u>276 198</u> 254 860
222-103-0504	13015-2012 , 8 1-2	3	1	3092	<u>289 491</u> 280 215	<u>302 965</u> 292 842	<u>298 954</u> 280 215	<u>292 364</u> 280 215	<u>294 317</u> 280 215
222-103-0505	13015-2012 , 8 4	3	1	4490	<u>253 914</u> 242 418	<u>267 080</u> 254 430	<u>267 655</u> 242 418	<u>258 086</u> 242 418	<u>260 921</u> 242 418
222-103-0506	13015-2012 , 8 5	3	1	4907	<u>297 917</u> 285 110	<u>311 512</u> 297 455	<u>312 934</u> 285 110	<u>302 476</u> 285 110	<u>305 574</u> 285 110
222-103-0507	13015-2012 , 8 6	3	1	5600	<u>244 340</u> 230 859	<u>257 824</u> 242 939	<u>261 478</u> 230 859	<u>249 543</u> 230 859	<u>253 079</u> 230 859



## 222-104.

					„				
					„				
					„				
					.				
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>152 845</u> 147 823				
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>184 971</u> 179 361	<u>194 172</u> 189 091	<u>194 172</u> 189 091	<u>184 594</u> 179 361	<u>197 282</u> 179 361
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>213 840</u> 207 875	<u>223 038</u> 217 605	<u>223 038</u> 217 605	<u>213 461</u> 207 875	<u>226 195</u> 207 875
222-104-0304	3 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>64 973</u> 61 679				

222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>177 709</u> 172 199	<u>186 884</u> 181 900	<u>186 884</u> 181 900	<u>177 333</u> 172 199	<u>189 971</u> 172 199
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>166 707</u> 161 334	<u>175 846</u> 170 999	<u>175 846</u> 170 999	<u>166 332</u> 161 334	<u>178 944</u> 161 334
222-104-0500	60 / 18980-2015								
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II		1	1000	<u>40 762</u> 38 929	<u>44 293</u> 42 668	<u>44 293</u> 42 668	<u>40 594</u> 38 929	<u>45 695</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II		1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>48 487</u> 46 703	<u>48 487</u> 46 703	<u>44 418</u> 42 589	<u>50 030</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II		1	825	<u>34 288</u> 32 768	<u>37 201</u> 35 853	<u>37 201</u> 35 853	<u>34 150</u> 32 768	<u>38 358</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I		1	500	<u>21 646</u> 20 714	<u>23 412</u> 22 584	<u>23 412</u> 22 584	<u>21 562</u> 20 714	<u>24 113</u> 20 714

8.04-08-2024

174

					„				
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I		1	675	<u>28 029</u> 26 786	<u>30 413</u> 29 310	<u>30 413</u> 29 310	<u>27 916</u> 26 786	<u>31 359</u> 26 786

222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500					
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>186 301</u> 179 361	<u>196 125</u> 190 660	<u>193 961</u> 179 361	<u>188 626</u> 179 361	<u>190 207</u> 179 361

222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>215 174</u> 207 875	<u>224 992</u> 219 174	<u>222 862</u> 207 875	<u>217 508</u> 207 875	<u>219 094</u> 207 875
222-104-0304	3 / 450 13015-2012	3	1	2493					
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>179 034</u> 172 199	<u>188 830</u> 183 465	<u>186 663</u> 172 199	<u>181 350</u> 172 199	<u>182 924</u> 172 199
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>168 029</u> 161 334	<u>177 786</u> 172 558	<u>175 643</u> 161 334	<u>170 340</u> 161 334	<u>171 911</u> 161 334
222-104-0500	60 / 18980-2015								

222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II		1	1000	<u>41 308</u> 38 929	<u>45 972</u> 43 315	<u>44 369</u> 38 929	<u>42 237</u> 38 929	<u>42 869</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II		1	1100	<u>45 204</u> 42 589	<u>50 335</u> 47 415	<u>48 571</u> 42 589	<u>46 226</u> 42 589	<u>46 921</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II		1	825	<u>34 739</u> 32 768	<u>38 587</u> 36 387	<u>37 264</u> 32 768	<u>35 505</u> 32 768	<u>36 026</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I		1	500	<u>21 919</u> 20 714	<u>24 251</u> 22 908	<u>23 449</u> 20 714	<u>22 384</u> 20 714	<u>22 699</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I		1	675	<u>28 398</u> 26 786	<u>31 546</u> 29 747	<u>30 464</u> 26 786	<u>29 025</u> 26 786	<u>29 452</u> 26 786

222-2. ,  
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>213 965</u> 207 975	<u>223 238</u> 217 783	<u>223 238</u> 217 783	<u>213 584</u> 207 975	<u>226 409</u> 207 975

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>215 310</u> 207 975	<u>225 208</u> 219 365	<u>223 052</u> 207 975	<u>217 660</u> 207 975	<u>219 258</u> 207 975

## 222-203.

					„				
222-203-0100	13015-2012				„				
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{2\ 129}{2\ 036}$	$\frac{2\ 313}{2\ 230}$	$\frac{2\ 313}{2\ 230}$	$\frac{2\ 122}{2\ 036}$	$\frac{2\ 375}{2\ 036}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{2\ 077}{1\ 991}$	$\frac{2\ 243}{2\ 166}$	$\frac{2\ 243}{2\ 166}$	$\frac{2\ 070}{1\ 991}$	$\frac{2\ 298}{1\ 991}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{2\ 804}{2\ 679}$	$\frac{3\ 052}{2\ 941}$	$\frac{3\ 052}{2\ 941}$	$\frac{2\ 794}{2\ 679}$	$\frac{3\ 136}{2\ 679}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{7\ 159}{6\ 946}$			$\frac{6\ 853}{5\ 729}$	
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{9\ 034}{8\ 748}$			$\frac{8\ 370}{7\ 216}$	
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{12\ 192}{11\ 634}$	$\frac{13\ 320}{12\ 826}$	$\frac{13\ 320}{12\ 826}$	$\frac{12\ 147}{11\ 634}$	$\frac{13\ 683}{11\ 634}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{9\ 104}{8\ 671}$				

8.04-08-2024

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 407</u> 9 855	<u>11 580</u> 11 094	<u>11 580</u> 11 094	<u>10 360</u> 9 855	<u>11 951</u> 9 855
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>9 023</u> 8 579				

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>2 156</u> 2 036	<u>2 352</u> 2 262	<u>2 309</u> 2 036	<u>2 202</u> 2 036	<u>2 234</u> 2 036
222-203-0102	5.2		1	45	<u>2 101</u> 1 991	<u>2 278</u> 2 194	<u>2 239</u> 1 991	<u>2 143</u> 1 991	<u>2 171</u> 1 991
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>2 840</u> 2 679	<u>3 105</u> 2 984	<u>3 046</u> 2 679	<u>2 903</u> 2 679	<u>2 945</u> 2 679



222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{8\,536}{5\,729}$		$\frac{10\,519}{5\,729}$	$\frac{9\,320}{5\,729}$	$\frac{9\,050}{5\,729}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\,053}{7\,216}$		$\frac{12\,036}{7\,216}$	$\frac{10\,836}{7\,216}$	$\frac{10\,567}{7\,216}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{12\,353}{11\,634}$	$\frac{13\,559}{13\,018}$	$\frac{13\,281}{11\,634}$	$\frac{12\,635}{11\,634}$	$\frac{12\,826}{11\,634}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{10\,574}{9\,855}$	$\frac{11\,791}{11\,257}$	$\frac{11\,411}{9\,966}$	$\frac{10\,866}{9\,855}$	$\frac{11\,064}{9\,855}$
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329					

222-3. , ,  
222-301. , ,

					”	”	”	”	”
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 188</u> 6 979	<u>7 585</u> 7 394	<u>7 585</u> 7 394	<u>7 174</u> 6 979	<u>7 636</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 844</u> 15 050	<u>17 566</u> 16 865	<u>17 566</u> 16 865	<u>15 777</u> 15 050	<u>18 028</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 975</u> 10 473	<u>11 979</u> 11 534	<u>11 979</u> 11 534	<u>10 934</u> 10 473	<u>12 318</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 405</u> 10 815	<u>12 531</u> 12 013	<u>12 531</u> 12 013	<u>11 355</u> 10 815	<u>13 043</u> 10 815

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{7\,236}{6\,979}$	$\frac{7\,666}{7\,461}$	$\frac{7\,515}{6\,979}$	$\frac{7\,321}{6\,979}$	$\frac{7\,378}{6\,979}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{16\,080}{15\,050}$	$\frac{17\,927}{17\,158}$	$\frac{17\,439}{15\,050}$	$\frac{16\,492}{15\,050}$	$\frac{16\,773}{15\,050}$
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	$\frac{11\,120}{10\,473}$	$\frac{12\,192}{11\,705}$	$\frac{11\,956}{10\,473}$	$\frac{11\,374}{10\,473}$	$\frac{11\,546}{10\,473}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{11\,582}{10\,815}$	$\frac{12\,775}{12\,206}$	$\frac{12\,601}{10\,815}$	$\frac{11\,891}{10\,815}$	$\frac{12\,102}{10\,815}$

222-302.

,

					„	„	„	„	„
222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>42 502</u> 40 804	<u>45 722</u> 44 209	<u>45 722</u> 44 209	<u>42 370</u> 40 804	<u>46 805</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>33 791</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>33 812</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>52 085</u> 50 000	<u>56 042</u> 54 184	<u>56 042</u> 54 184	<u>51 923</u> 50 000	<u>57 372</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>33 998</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>64 177</u> 61 607	<u>69 054</u> 66 764	<u>69 054</u> 66 764	<u>63 977</u> 61 607	<u>70 694</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>34 080</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>133 368</u> 128 304	<u>141 878</u> 137 951	<u>141 878</u> 137 951	<u>133 368</u> 128 304	<u>146 096</u> 128 304

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>42 967</u> 40 804	<u>46 406</u> 44 758	<u>45 645</u> 40 804	<u>43 780</u> 40 804	<u>44 332</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>52 656</u> 50 000	<u>56 881</u> 54 859	<u>55 946</u> 50 000	<u>53 655</u> 50 000	<u>54 334</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>64 881</u> 61 607	<u>70 088</u> 67 596	<u>68 936</u> 61 607	<u>66 112</u> 61 607	<u>66 948</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>134 778</u> 128 304	<u>144 203</u> 128 304	<u>142 673</u> 128 304	<u>135 483</u> 128 304	<u>138 804</u> 128 304

225.  
225-1.  
225-101.

					„	„	„	„	„
225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 506</u> 7 239	<u>7 976</u> 7 745	<u>7 976</u> 7 745	<u>7 486</u> 7 239	<u>8 145</u> 7 239
225-101-0102	7-6		1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219	<u>19 397</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 206</u> 15 495	<u>17 582</u> 16 974	<u>17 582</u> 16 974	<u>16 149</u> 15 495	<u>18 075</u> 15 495
225-101-0104	10-3		1	200	<u>14 634</u> 14 188	<u>15 322</u> 14 966	<u>15 322</u> 14 966	<u>14 604</u> 14 188	<u>15 618</u> 14 188
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 951</u> 13 239	<u>15 374</u> 14 796	<u>15 374</u> 14 796	<u>13 890</u> 13 239	<u>15 918</u> 13 239
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 176</u> 19 118	<u>22 395</u> 21 499	<u>22 395</u> 21 499	<u>20 086</u> 19 118	<u>23 127</u> 19 118
225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 046</u> 20 883	<u>24 395</u> 23 452	<u>24 395</u> 23 452	<u>21 946</u> 20 883	<u>25 292</u> 20 883
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 184</u> 27 473	<u>32 882</u> 31 442	<u>32 882</u> 31 442	<u>29 033</u> 27 473	<u>34 103</u> 27 473

225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 695</u> 30 970	<u>36 183</u> 34 784	<u>36 183</u> 34 784	<u>32 547</u> 30 970	<u>37 515</u> 30 970
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>43 700</u> 41 162	<u>49 058</u> 46 922	<u>49 058</u> 46 922	<u>43 477</u> 41 162	<u>50 980</u> 41 162
225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 705</u> 13 445				
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 388</u> 15 772				
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>7 810</u> 7 649	<u>7 991</u> 7 844	<u>7 991</u> 7 844	<u>7 803</u> 7 649	<u>8 056</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>24 023</u> 23 124	<u>25 686</u> 24 903	<u>25 686</u> 24 903	<u>23 955</u> 23 124	<u>26 236</u> 23 124
225-101-0602	15		1	950	<u>35 201</u> 33 487	<u>38 711</u> 37 243	<u>38 711</u> 37 243	<u>35 058</u> 33 487	<u>39 874</u> 33 487
225-101-0603	20		1	1480	<u>58 152</u> 55 442	<u>63 509</u> 61 202	<u>63 509</u> 61 202	<u>57 929</u> 55 442	<u>65 431</u> 55 442
225-101-0605	10-1		1	250	<u>20 167</u> 19 587	<u>21 093</u> 20 585	<u>21 093</u> 20 585	<u>20 130</u> 19 587	<u>21 397</u> 19 587
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 790</u> 17 238	<u>18 695</u> 18 211	<u>18 695</u> 18 211	<u>17 753</u> 17 238	<u>19 020</u> 17 238

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 759</u> 31 442	<u>35 277</u> 34 158	<u>35 277</u> 34 158	<u>32 657</u> 31 442	<u>36 104</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 205</u> 30 895	<u>34 667</u> 33 542	<u>34 667</u> 33 542	<u>32 103</u> 30 895	<u>35 550</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>45 626</u> 44 362	<u>47 448</u> 46 424	<u>47 448</u> 46 424	<u>45 546</u> 44 362	<u>48 233</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>44 226</u> 42 978	<u>46 048</u> 45 040	<u>46 048</u> 45 040	<u>44 146</u> 42 978	<u>46 832</u> 42 978
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>66 796</u> 64 120	<u>71 764</u> 69 491	<u>71 764</u> 69 491	<u>66 588</u> 64 120	<u>73 583</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>63 304</u> 60 670	<u>68 300</u> 66 041	<u>68 300</u> 66 041	<u>63 096</u> 60 670	<u>70 092</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>81 696</u> 79 089	<u>85 967</u> 83 759	<u>85 967</u> 83 759	<u>81 515</u> 79 089	<u>87 598</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>80 615</u> 78 021	<u>84 886</u> 82 692	<u>84 886</u> 82 692	<u>80 434</u> 78 021	<u>86 517</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>97 661</u> 94 755	<u>102 061</u> 99 737	<u>102 061</u> 99 737	<u>97 468</u> 94 755	<u>103 956</u> 94 755
225-101-0620	10		1	800	<u>56 447</u> 54 686	<u>59 197</u> 57 799	<u>59 197</u> 57 799	<u>56 326</u> 54 686	<u>60 382</u> 54 686
225-101-0621	6		1	2260	<u>146 365</u> 141 545	<u>154 134</u> 150 340	<u>154 134</u> 150 340	<u>146 024</u> 141 545	<u>157 481</u> 141 545



					., ., ., .	.	.		
225-101-0622	10		1	2480	<u>124 610</u> 120 157				

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 575</u> 7 239	<u>8 086</u> 7 827	<u>7 972</u> 7 239	<u>7 695</u> 7 239	<u>7 777</u> 7 239
225-101-0102	7-6		1	250	<u>19 153</u> 15 219	<u>20 114</u> 15 219	<u>19 606</u> 15 219	<u>19 379</u> 15 219	<u>18 657</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 408</u> 15 495	<u>17 902</u> 17 213	<u>17 571</u> 15 495	<u>16 761</u> 15 495	<u>17 001</u> 15 495
225-101-0104	10-3		1	200	<u>14 740</u> 14 188	<u>15 526</u> 15 091	<u>15 352</u> 14 188	<u>14 926</u> 14 188	<u>15 052</u> 14 188
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 163</u> 13 239	<u>15 735</u> 15 047	<u>15 387</u> 13 239	<u>14 535</u> 13 239	<u>14 787</u> 13 239
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 495</u> 19 118	<u>22 853</u> 21 830	<u>22 534</u> 19 673	<u>20 954</u> 19 118	<u>21 431</u> 19 118

225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 396</u> 20 883	<u>24 990</u> 23 866	<u>24 416</u> 20 883	<u>23 010</u> 20 883	<u>23 426</u> 20 883
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 716</u> 27 473	<u>33 646</u> 31 993	<u>33 114</u> 28 398	<u>30 481</u> 27 473	<u>31 276</u> 27 473
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 216</u> 30 970	<u>37 067</u> 35 399	<u>36 215</u> 30 970	<u>34 126</u> 30 970	<u>34 745</u> 30 970
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>44 487</u> 41 162	<u>50 304</u> 47 851	<u>49 016</u> 41 162	<u>45 862</u> 41 162	<u>46 796</u> 41 162
225-101-0114	15-3		1	320					
225-101-0115	20-3		1	1575					
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>7 837</u> 7 649	<u>8 033</u> 7 875	<u>7 990</u> 7 649	<u>7 883</u> 7 649	<u>7 915</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>24 262</u> 23 124	<u>26 031</u> 25 158	<u>25 761</u> 23 457	<u>24 621</u> 23 124	<u>24 965</u> 23 124
225-101-0602	15		1	950	<u>35 706</u> 33 487	<u>39 440</u> 37 781	<u>38 870</u> 34 190	<u>36 464</u> 33 487	<u>37 189</u> 33 487
225-101-0603	20		1	1480	<u>58 938</u> 55 442	<u>64 755</u> 62 131	<u>63 467</u> 55 442	<u>60 313</u> 55 442	<u>61 248</u> 55 442

225-101-0605	10-1		1	250	<u>20 300</u> 19 587	<u>21 283</u> 20 717	<u>21 178</u> 19 895	<u>20 478</u> 19 587	<u>20 690</u> 19 587
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 923</u> 17 238	<u>18 906</u> 18 368	<u>18 688</u> 17 238	<u>18 155</u> 17 238	<u>18 313</u> 17 238
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 120</u> 31 442	<u>35 793</u> 34 516	<u>35 508</u> 32 281	<u>33 603</u> 31 442	<u>34 181</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 566</u> 30 895	<u>35 239</u> 33 968	<u>34 647</u> 30 895	<u>33 198</u> 30 895	<u>33 627</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>45 908</u> 44 362	<u>47 991</u> 46 757	<u>47 530</u> 44 362	<u>46 400</u> 44 362	<u>46 735</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>44 507</u> 42 978	<u>46 590</u> 45 373	<u>46 129</u> 42 978	<u>45 000</u> 42 978	<u>45 334</u> 42 978
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>67 529</u> 64 120	<u>72 953</u> 70 357	<u>71 752</u> 64 120	<u>68 811</u> 64 120	<u>69 683</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>64 038</u> 60 670	<u>69 461</u> 66 907	<u>68 261</u> 60 670	<u>65 320</u> 60 670	<u>66 191</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>82 333</u> 79 089	<u>87 049</u> 84 512	<u>86 005</u> 79 089	<u>83 448</u> 79 089	<u>84 206</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>81 253</u> 78 021	<u>85 969</u> 83 445	<u>84 925</u> 78 021	<u>82 368</u> 78 021	<u>83 126</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>98 341</u> 94 755	<u>103 371</u> 100 541	<u>102 258</u> 94 755	<u>99 530</u> 94 755	<u>100 338</u> 94 755

					,				
225-101-0620	10		1	800	<u>56 872</u> 54 686	<u>60 016</u> 58 301	<u>59 320</u> 54 686	<u>57 615</u> 54 686	<u>58 120</u> 54 686
225-101-0621	6		1	2260	<u>147 566</u> 141 545	<u>156 448</u> 151 759	<u>154 482</u> 141 545	<u>149 665</u> 141 545	<u>151 093</u> 141 545
225-101-0622	10		1	2480					

**225-102.**

					,	,	.	.	
225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>105 942</u> 98 544	<u>121 412</u> 116 058	<u>121 412</u> 116 058	<u>105 264</u> 98 544	<u>128 075</u> 98 544
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>158 812</u> 147 783	<u>181 844</u> 173 859	<u>181 844</u> 173 859	<u>157 801</u> 147 783	<u>191 764</u> 147 783
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>211 680</u> 197 021	<u>242 276</u> 231 660	<u>242 276</u> 231 660	<u>210 338</u> 197 021	<u>255 453</u> 197 021

					„				
					„				
					„				
					„				
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>126 395</u> 117 525	<u>144 958</u> 138 542	<u>144 958</u> 138 542	<u>125 581</u> 117 525	<u>152 954</u> 117 525
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>192 378</u> 179 040	<u>220 223</u> 210 565	<u>220 223</u> 210 565	<u>191 156</u> 179 040	<u>232 216</u> 179 040
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>256 507</u> 238 723	<u>293 634</u> 280 756	<u>293 634</u> 280 756	<u>254 878</u> 238 723	<u>309 625</u> 238 723
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>152 331</u> 141 788	<u>174 332</u> 166 697	<u>174 332</u> 166 697	<u>151 366</u> 141 788	<u>183 808</u> 141 788
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>231 090</u> 215 246	<u>264 092</u> 252 608	<u>264 092</u> 252 608	<u>229 642</u> 215 246	<u>278 306</u> 215 246
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>303 776</u> 285 662	<u>408 149</u> 285 662	<u>455 147</u> 285 662	<u>302 875</u> 285 662	<u>367 105</u> 285 662
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>194 537</u> 181 038	<u>222 727</u> 212 952	<u>222 727</u> 212 952	<u>193 301</u> 181 038	<u>234 867</u> 181 038
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>298 946</u> 278 612	<u>341 230</u> 326 483	<u>341 230</u> 326 483	<u>297 091</u> 278 612	<u>359 441</u> 278 612
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>400 291</u> 373 159	<u>456 670</u> 436 987	<u>456 670</u> 436 987	<u>397 819</u> 373 159	<u>480 952</u> 373 159
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>242 029</u> 225 236	<u>277 093</u> 264 934	<u>277 093</u> 264 934	<u>240 491</u> 225 236	<u>292 195</u> 225 236
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>373 865</u> 348 684	<u>426 119</u> 407 842	<u>426 119</u> 407 842	<u>371 573</u> 348 684	<u>448 624</u> 348 684

225-102-0146	1		1	1000	<u>26 530</u> 24 850	<u>29 967</u> 28 742	<u>29 967</u> 28 742	<u>26 379</u> 24 850	<u>31 448</u> 24 850
225-102-0147	2		1	1500	<u>38 364</u> 35 862	<u>43 521</u> 41 700	<u>43 521</u> 41 700	<u>38 138</u> 35 862	<u>45 742</u> 35 862
225-102-0148	3		1	700	<u>21 624</u> 20 412	<u>24 030</u> 23 136	<u>24 030</u> 23 136	<u>21 518</u> 20 412	<u>25 066</u> 20 412
225-102-0200	20  13015-2012								
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>139 104</u> 129 538	<u>159 043</u> 152 111	<u>159 043</u> 152 111	<u>138 229</u> 129 538	<u>167 630</u> 129 538
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>189 139</u> 176 386	<u>215 609</u> 206 354	<u>215 609</u> 206 354	<u>187 978</u> 176 386	<u>227 010</u> 176 386
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>173 023</u> 161 279	<u>197 430</u> 188 912	<u>197 430</u> 188 912	<u>171 952</u> 161 279	<u>207 943</u> 161 279
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>231 442</u> 215 730	<u>264 101</u> 252 704	<u>264 101</u> 252 704	<u>230 010</u> 215 730	<u>278 166</u> 215 730
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>216 384</u> 201 670	<u>246 980</u> 236 308	<u>246 980</u> 236 308	<u>215 042</u> 201 670	<u>260 157</u> 201 670
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>289 469</u> 269 929	<u>330 034</u> 315 855	<u>330 034</u> 315 855	<u>287 690</u> 269 929	<u>347 505</u> 269 929

					., ., ., .				
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>284 492</u> 265 285	<u>324 370</u> 310 432	<u>324 370</u> 310 432	<u>282 743</u> 265 285	<u>341 545</u> 265 285
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>380 505</u> 354 836	<u>433 790</u> 415 161	<u>433 790</u> 415 161	<u>378 168</u> 354 836	<u>456 739</u> 354 836
225-102-0209	5		1	4000	<u>96 007</u> 89 409	<u>109 758</u> 104 977	<u>109 758</u> 104 977	<u>95 404</u> 89 409	<u>115 681</u> 89 409
225-102-0210	6		1	4600	<u>112 381</u> 104 770	<u>128 195</u> 122 673	<u>128 195</u> 122 673	<u>111 688</u> 104 770	<u>135 006</u> 104 770
225-102-0211	7		1	5900	<u>140 808</u> 131 085	<u>161 091</u> 154 047	<u>161 091</u> 154 047	<u>139 918</u> 131 085	<u>169 826</u> 131 085
225-102-0212	8		1	7600	<u>186 390</u> 173 806	<u>212 517</u> 203 385	<u>212 517</u> 203 385	<u>185 244</u> 173 806	<u>223 770</u> 173 806

					,				
225-102-0100	20  13015-2012								

225-102-0132	6.201		1	4500	<u>108 333</u> 98 544	<u>126 019</u> 118 882	<u>122 105</u> 98 544	<u>112 514</u> 98 544	<u>115 356</u> 98 544
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>162 371</u> 147 783	<u>188 704</u> 178 065	<u>182 875</u> 147 783	<u>168 596</u> 147 783	<u>172 827</u> 147 783
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>216 409</u> 197 021	<u>251 388</u> 237 246	<u>243 645</u> 197 021	<u>224 677</u> 197 021	<u>230 297</u> 197 021
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>129 264</u> 117 525	<u>150 487</u> 141 931	<u>145 789</u> 117 525	<u>134 280</u> 117 525	<u>137 690</u> 117 525
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>196 681</u> 179 040	<u>228 516</u> 215 649	<u>221 470</u> 179 040	<u>204 206</u> 179 040	<u>209 321</u> 179 040
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>262 245</u> 238 723	<u>304 692</u> 287 535	<u>295 296</u> 238 723	<u>272 278</u> 238 723	<u>279 098</u> 238 723
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>155 731</u> 141 788	<u>180 885</u> 170 714	<u>175 317</u> 141 788	<u>161 677</u> 141 788	<u>165 718</u> 141 788
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>236 190</u> 215 246	<u>273 921</u> 258 634	<u>265 569</u> 215 246	<u>245 109</u> 215 246	<u>251 171</u> 215 246
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>312 118</u> 285 662	<u>358 019</u> 285 662	<u>350 773</u> 285 662	<u>324 337</u> 285 662	<u>332 170</u> 285 662
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>198 894</u> 181 038	<u>231 122</u> 218 099	<u>223 988</u> 181 038	<u>206 512</u> 181 038	<u>211 690</u> 181 038
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>305 481</u> 278 612	<u>353 823</u> 334 203	<u>343 122</u> 278 612	<u>316 908</u> 278 612	<u>324 675</u> 278 612



225-102-0143	9.403		1	16400	<u>409 005</u> 373 159	<u>473 461</u> 447 281	<u>459 194</u> 373 159	<u>424 241</u> 373 159	<u>434 597</u> 373 159
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>247 448</u> 225 236	<u>287 536</u> 271 336	<u>278 663</u> 225 236	<u>256 924</u> 225 236	<u>263 365</u> 225 236
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>381 941</u> 348 684	<u>441 681</u> 417 383	<u>428 457</u> 348 684	<u>396 062</u> 348 684	<u>405 661</u> 348 684
225-102-0146	1		1	1000	<u>27 061</u> 24 850	<u>30 991</u> 29 370	<u>30 121</u> 24 850	<u>27 990</u> 24 850	<u>28 621</u> 24 850
225-102-0147	2		1	1500	<u>39 161</u> 35 862	<u>45 056</u> 42 641	<u>43 751</u> 35 862	<u>40 554</u> 35 862	<u>41 502</u> 35 862
225-102-0148	3		1	700	<u>21 995</u> 20 412	<u>24 747</u> 23 575	<u>24 138</u> 20 412	<u>22 646</u> 20 412	<u>23 088</u> 20 412
225-102-0200	20  13015-2012								
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>142 185</u> 129 538	<u>164 981</u> 155 751	<u>159 935</u> 129 538	<u>147 574</u> 129 538	<u>151 236</u> 129 538
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>193 230</u> 176 386	<u>223 493</u> 211 187	<u>216 794</u> 176 386	<u>200 383</u> 176 386	<u>205 246</u> 176 386
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>176 795</u> 161 279	<u>204 700</u> 193 369	<u>198 523</u> 161 279	<u>183 391</u> 161 279	<u>187 874</u> 161 279

225-102-0204	2.400		1	9500	<u>236 490</u> 215 730	<u>273 827</u> 258 667	<u>265 562</u> 215 730	<u>245 315</u> 215 730	<u>251 314</u> 215 730
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>221 113</u> 201 670	<u>256 092</u> 241 894	<u>248 349</u> 201 670	<u>229 381</u> 201 670	<u>235 001</u> 201 670
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>295 738</u> 269 929	<u>342 115</u> 323 261	<u>331 850</u> 269 929	<u>306 701</u> 269 929	<u>314 152</u> 269 929
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>290 655</u> 265 285	<u>336 246</u> 317 713	<u>326 155</u> 265 285	<u>301 432</u> 265 285	<u>308 757</u> 265 285
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>388 740</u> 354 836	<u>449 659</u> 424 890	<u>436 175</u> 354 836	<u>403 140</u> 354 836	<u>412 928</u> 354 836
225-102-0209	5		1	4000	<u>98 133</u> 89 409	<u>113 854</u> 107 488	<u>110 374</u> 89 409	<u>101 849</u> 89 409	<u>104 375</u> 89 409
225-102-0210	6		1	4600	<u>114 825</u> 104 770	<u>132 904</u> 125 560	<u>128 903</u> 104 770	<u>119 099</u> 104 770	<u>122 004</u> 104 770
225-102-0211	7		1	5900	<u>143 943</u> 131 085	<u>167 131</u> 157 751	<u>161 998</u> 131 085	<u>149 424</u> 131 085	<u>153 150</u> 131 085
225-102-0212	8		1	7600	<u>190 428</u> 173 806	<u>220 298</u> 208 156	<u>213 686</u> 173 806	<u>197 489</u> 173 806	<u>202 288</u> 173 806

## 225-104.

					„				
					„				
					„				
					„				
225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>30 313</u> 29 408	<u>31 689</u> 30 965	<u>31 689</u> 30 965	<u>30 253</u> 29 408	<u>32 281</u> 29 408
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>194 933</u> 188 527	<u>205 246</u> 200 203	<u>205 246</u> 200 203	<u>194 481</u> 188 527	<u>209 688</u> 188 527
225-104-0107	10-150 ( 71 )		1	4500	<u>298 578</u> 288 895	<u>314 047</u> 306 408	<u>314 047</u> 306 408	<u>297 899</u> 288 895	<u>320 710</u> 288 895
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>389 728</u> 377 054	<u>410 011</u> 400 016	<u>410 011</u> 400 016	<u>388 839</u> 377 054	<u>418 746</u> 377 054
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>49 662</u> 48 390	<u>51 380</u> 50 336	<u>51 380</u> 50 336	<u>49 586</u> 48 390	<u>52 121</u> 48 390
225-104-0120	3-100 ( 12)		1	900	<u>52 431</u> 50 580	<u>55 525</u> 54 083	<u>55 525</u> 54 083	<u>52 295</u> 50 580	<u>56 857</u> 50 580
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>104 861</u> 101 161	<u>111 049</u> 108 166	<u>111 049</u> 108 166	<u>104 590</u> 101 161	<u>113 714</u> 101 161
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>64 472</u> 62 206	<u>68 387</u> 66 487	<u>68 387</u> 66 487	<u>64 306</u> 62 206	<u>69 882</u> 62 206

225-104-0125	4-150 ( 13 )		1	1600	<u>93 581</u> 90 288	<u>99 082</u> 96 515	<u>99 082</u> 96 515	<u>93 340</u> 90 288	<u>101 450</u> 90 288
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>124 489</u> 120 146	<u>131 963</u> 128 320	<u>131 963</u> 128 320	<u>124 172</u> 120 146	<u>134 818</u> 120 146
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>125 057</u> 120 707	<u>132 531</u> 128 880	<u>132 531</u> 128 880	<u>124 740</u> 120 707	<u>135 385</u> 120 707
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>234 620</u> 226 105	<u>249 568</u> 242 451	<u>249 568</u> 242 451	<u>233 987</u> 226 105	<u>255 277</u> 226 105
225-104-0200	30  24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>56 460</u> 54 543				
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>84 227</u> 81 361				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>62 152</u> 59 777	<u>66 277</u> 64 447	<u>66 277</u> 64 447	<u>61 971</u> 59 777	<u>68 054</u> 59 777
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>101 070</u> 97 631				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>124 304</u> 119 554	<u>132 554</u> 128 894	<u>132 554</u> 128 894	<u>123 942</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554

225-104-0209	3.100		1	1500	<u>78 388</u> 75 411	<u>83 544</u> 81 249	<u>83 544</u> 81 249	<u>78 162</u> 75 411	<u>85 765</u> 75 411
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>129 148</u> 124 753				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>156 914</u> 150 821	<u>167 571</u> 162 887	<u>167 571</u> 162 887	<u>156 446</u> 150 821	<u>172 160</u> 150 821
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>90 779</u> 87 382	<u>96 623</u> 93 998	<u>96 623</u> 93 998	<u>90 523</u> 87 382	<u>99 140</u> 87 382
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>145 993</u> 141 025				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>178 607</u> 171 712	<u>190 639</u> 185 333	<u>190 639</u> 185 333	<u>178 079</u> 171 712	<u>195 821</u> 171 712
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>102 453</u> 98 744				
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>205 767</u> 198 249				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>124 304</u> 119 554	<u>132 554</u> 128 894	<u>132 554</u> 128 894	<u>123 942</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>248 607</u> 239 107	<u>265 108</u> 257 789	<u>265 108</u> 257 789	<u>247 883</u> 239 107	<u>272 215</u> 239 107
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>178 595</u> 171 973	<u>189 940</u> 184 817	<u>189 940</u> 184 817	<u>178 098</u> 171 973	<u>194 826</u> 171 973

					„				
					„				
					„				
					„				
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>274 173</u> 264 828				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>357 191</u> 343 946	<u>379 880</u> 369 633	<u>379 880</u> 369 633	<u>356 196</u> 343 946	<u>389 652</u> 343 946
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>219 582</u> 211 518	<u>233 333</u> 227 086	<u>233 333</u> 227 086	<u>218 978</u> 211 518	<u>239 255</u> 211 518
225-104-0233	9.200		1	8100	<u>439 301</u> 423 036	<u>467 147</u> 454 561	<u>467 147</u> 454 561	<u>438 080</u> 423 036	<u>479 140</u> 423 036
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>106 315</u> 102 611				
225-104-0300	30  24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>82 870</u> 80 113	<u>87 497</u> 85 172	<u>87 497</u> 85 172	<u>82 674</u> 80 113	<u>89 263</u> 80 113
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>112 749</u> 108 999				
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>135 243</u> 130 227	<u>143 837</u> 139 957	<u>143 837</u> 139 957	<u>134 866</u> 130 227	<u>147 539</u> 130 227
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>226 792</u> 219 186				

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>142 066</u> 136 696	<u>151 347</u> 147 204	<u>151 347</u> 147 204	<u>141 658</u> 136 696	<u>155 345</u> 136 696
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>188 810</u> 181 112	<u>202 561</u> 196 679	<u>202 561</u> 196 679	<u>188 207</u> 181 112	<u>208 484</u> 181 112
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>243 194</u> 232 803	<u>262 101</u> 254 208	<u>262 101</u> 254 208	<u>242 365</u> 232 803	<u>270 245</u> 232 803
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>377 779</u> 361 697	<u>407 000</u> 394 779	<u>407 000</u> 394 779	<u>376 498</u> 361 697	<u>419 585</u> 361 697
225-104-0400	30  24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>137 217</u> 132 178	<u>145 812</u> 141 908	<u>145 812</u> 141 908	<u>136 840</u> 132 178	<u>149 513</u> 132 178
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>175 011</u> 168 021	<u>187 386</u> 182 033	<u>187 386</u> 182 033	<u>174 468</u> 168 021	<u>192 717</u> 168 021
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>234 431</u> 224 963	<u>251 276</u> 244 033	<u>251 276</u> 244 033	<u>233 692</u> 224 963	<u>258 531</u> 224 963
225-104-0409	18-170		1	7500	<u>346 969</u> 332 617	<u>372 752</u> 361 807	<u>372 752</u> 361 807	<u>345 838</u> 332 617	<u>383 856</u> 332 617
225-104-0500	30, 35  24547-2016								

					„				
				,	„				
					„				
					„				
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>112 307</u> 108 728				
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>124 058</u> 120 130	<u>130 246</u> 127 136	<u>130 246</u> 127 136	<u>123 787</u> 120 130	<u>132 911</u> 120 130
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	<u>154 646</u> 150 082	<u>161 521</u> 157 866	<u>161 521</u> 157 866	<u>154 344</u> 150 082	<u>164 483</u> 150 082
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>133 028</u> 128 721	<u>139 903</u> 136 504	<u>139 903</u> 136 504	<u>132 726</u> 128 721	<u>142 865</u> 128 721
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>150 414</u> 145 491	<u>158 321</u> 154 443	<u>158 321</u> 154 443	<u>150 067</u> 145 491	<u>161 726</u> 145 491
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>283 182</u> 273 903				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>195 741</u> 189 797				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>201 676</u> 195 453				
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>199 819</u> 193 081	<u>210 819</u> 205 536	<u>210 819</u> 205 536	<u>199 336</u> 193 081	<u>215 557</u> 193 081
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>404 446</u> 391 332				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>279 005</u> 270 237	<u>292 756</u> 285 804	<u>292 756</u> 285 804	<u>278 402</u> 270 237	<u>298 678</u> 270 237



					„ „ „ .				
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>506 982</u> 490 561				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>236 002</u> 228 426	<u>248 034</u> 242 048	<u>248 034</u> 242 048	<u>235 474</u> 228 426	<u>253 216</u> 228 426
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>468 748</u> 453 887				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>304 715</u> 295 369	<u>319 153</u> 311 715	<u>319 153</u> 311 715	<u>304 082</u> 295 369	<u>325 372</u> 295 369
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>376 875</u> 364 949				
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>287 060</u> 277 650	<u>302 186</u> 294 775	<u>302 186</u> 294 775	<u>286 396</u> 277 650	<u>308 700</u> 277 650
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>401 809</u> 389 128	<u>421 748</u> 411 701	<u>421 748</u> 411 701	<u>400 935</u> 389 128	<u>430 335</u> 389 128
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>733 062</u> 709 292				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>522 464</u> 505 902				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>985 843</u> 953 876				
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>422 411</u> 409 106				

225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>522 510</u> 505 395	<u>550 012</u> 536 530	<u>550 012</u> 536 530	<u>521 304</u> 505 395	<u>561 857</u> 505 395
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>978 553</u> 953 300	<u>1 012 931</u> 992 220	<u>1 012 931</u> 992 220	<u>977 046</u> 953 300	<u>1 027 737</u> 953 300
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>640 751</u> 620 732	<u>672 035</u> 656 149	<u>672 035</u> 656 149	<u>639 379</u> 620 732	<u>685 508</u> 620 732
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>887 823</u> 863 646	<u>922 200</u> 902 565	<u>922 200</u> 902 565	<u>886 315</u> 863 646	<u>937 006</u> 863 646
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 116 488</u> 2 072 691	<u>2 163 585</u> 2 126 011	<u>2 163 585</u> 2 126 011	<u>2 114 422</u> 2 072 691	<u>2 183 869</u> 2 072 691
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>148 862</u> 144 404				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>168 952</u> 163 695				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>233 854</u> 226 758				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>306 640</u> 297 469				
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>377 147</u> 365 864				
225-104-0600	30, 35  24547-2016								

225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	<u>180 187</u> 174 092	<u>190 156</u> 185 379	<u>190 156</u> 185 379	<u>179 750</u> 174 092	<u>194 450</u> 174 092
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	<u>250 057</u> 242 041	<u>262 776</u> 256 441	<u>262 776</u> 256 441	<u>249 499</u> 242 041	<u>268 254</u> 242 041
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>129 800</u> 125 395	<u>137 020</u> 133 568	<u>137 020</u> 133 568	<u>129 484</u> 125 395	<u>140 129</u> 125 395
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>156 234</u> 151 065				
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>199 415</u> 192 409	<u>211 103</u> 205 642	<u>211 103</u> 205 642	<u>198 902</u> 192 409	<u>216 137</u> 192 409
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>263 933</u> 254 797	<u>279 059</u> 271 922	<u>279 059</u> 271 922	<u>263 269</u> 254 797	<u>285 574</u> 254 797
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>326 916</u> 315 532	<u>345 824</u> 336 938	<u>345 824</u> 336 938	<u>326 087</u> 315 532	<u>353 967</u> 315 532
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>457 088</u> 441 430	<u>482 871</u> 470 620	<u>482 871</u> 470 620	<u>455 957</u> 441 430	<u>493 975</u> 441 430
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>687 858</u> 666 188	<u>721 892</u> 704 719	<u>721 892</u> 704 719	<u>686 366</u> 666 188	<u>736 550</u> 666 188

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>30 526</u> 29 408	<u>32 098</u> 31 216	<u>31 750</u> 29 408	<u>30 898</u> 29 408	<u>31 150</u> 29 408
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>196 527</u> 188 527	<u>208 318</u> 202 086	<u>205 708</u> 188 527	<u>199 314</u> 188 527	<u>201 209</u> 188 527
225-104-0107	10-150 ( 71 )		1	4500	<u>300 968</u> 288 895	<u>318 655</u> 309 233	<u>314 740</u> 288 895	<u>305 149</u> 288 895	<u>307 991</u> 288 895
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>392 863</u> 377 054	<u>416 051</u> 403 719	<u>410 919</u> 377 054	<u>398 344</u> 377 054	<u>402 070</u> 377 054
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>49 927</u> 48 390	<u>51 892</u> 50 650	<u>51 457</u> 48 390	<u>50 392</u> 48 390	<u>50 707</u> 48 390
225-104-0120	3-100 ( 12)		1	900	<u>52 909</u> 50 580	<u>56 446</u> 54 648	<u>55 663</u> 50 580	<u>53 745</u> 50 580	<u>54 313</u> 50 580
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>105 817</u> 101 161	<u>112 892</u> 109 296	<u>111 326</u> 101 161	<u>107 490</u> 101 161	<u>108 626</u> 101 161
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>65 057</u> 62 206	<u>69 380</u> 67 178	<u>68 423</u> 62 206	<u>66 079</u> 62 206	<u>66 773</u> 62 206
225-104-0125	4-150 ( 13 )		1	1600	<u>94 431</u> 90 288	<u>100 720</u> 97 519	<u>99 328</u> 90 288	<u>95 918</u> 90 288	<u>96 928</u> 90 288

225-104-0126	4-200		1	2100	<u>125 605</u> 120 146	<u>133 858</u> 129 638	<u>132 031</u> 120 146	<u>127 556</u> 120 146	<u>128 882</u> 120 146
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>126 172</u> 120 707	<u>134 426</u> 130 198	<u>132 599</u> 120 707	<u>128 123</u> 120 707	<u>129 449</u> 120 707
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>236 851</u> 226 105	<u>253 358</u> 245 087	<u>249 705</u> 226 105	<u>240 753</u> 226 105	<u>243 406</u> 226 105
225-104-0200	30  24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000					
225-104-0202	1.150		1	1500					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>62 789</u> 59 777	<u>67 506</u> 65 200	<u>66 462</u> 59 777	<u>63 904</u> 59 777	<u>64 662</u> 59 777
225-104-0206	2.150		1	1800					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>125 579</u> 119 554	<u>135 011</u> 130 401	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>79 185</u> 75 411	<u>85 080</u> 82 190	<u>83 775</u> 75 411	<u>80 578</u> 75 411	<u>81 525</u> 75 411
225-104-0210	3.150		1	2300					

225-104-0211	3.200		1	3100	<u>158 561</u> 150 821	<u>170 744</u> 164 832	<u>168 047</u> 150 821	<u>161 441</u> 150 821	<u>163 398</u> 150 821
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>91 682</u> 87 382	<u>98 364</u> 95 066	<u>96 885</u> 87 382	<u>93 262</u> 87 382	<u>94 335</u> 87 382
225-104-0214	4.150		1	2600					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>180 467</u> 171 712	<u>194 222</u> 187 530	<u>191 178</u> 171 712	<u>183 718</u> 171 712	<u>185 928</u> 171 712
225-104-0217	5.100		1	2100					
225-104-0219	5.200		1	4300					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>125 579</u> 119 554	<u>135 011</u> 130 401	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>251 157</u> 239 107	<u>270 022</u> 260 801	<u>265 847</u> 239 107	<u>255 617</u> 239 107	<u>258 648</u> 239 107
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>180 349</u> 171 973	<u>193 319</u> 186 888	<u>190 448</u> 171 973	<u>183 414</u> 171 973	<u>185 498</u> 171 973
225-104-0226	7.150		1	4900					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>360 697</u> 343 946	<u>386 637</u> 373 776	<u>380 895</u> 343 946	<u>366 829</u> 343 946	<u>370 997</u> 343 946
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>221 707</u> 211 518	<u>237 428</u> 229 596	<u>233 948</u> 211 518	<u>225 423</u> 211 518	<u>227 949</u> 211 518

225-104-0233	9.200		1	8100	<u>443 605</u> 423 036	<u>475 440</u> 459 645	<u>468 393</u> 423 036	<u>451 130</u> 423 036	<u>456 245</u> 423 036
225-104-0240	19.200		1	2000					
225-104-0300	30  24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>83 560</u> 80 113	<u>88 670</u> 85 988	<u>87 539</u> 80 113	<u>84 768</u> 80 113	<u>85 589</u> 80 113
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900					
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>136 571</u> 130 227	<u>146 397</u> 141 526	<u>144 222</u> 130 227	<u>138 894</u> 130 227	<u>140 472</u> 130 227
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>143 500</u> 136 696	<u>154 112</u> 148 899	<u>151 763</u> 136 696	<u>146 008</u> 136 696	<u>147 713</u> 136 696
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>190 936</u> 181 112	<u>206 657</u> 199 190	<u>203 177</u> 181 112	<u>194 652</u> 181 112	<u>197 178</u> 181 112
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>246 116</u> 232 803	<u>267 732</u> 257 661	<u>262 948</u> 232 803	<u>251 226</u> 232 803	<u>254 699</u> 232 803
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>382 295</u> 361 697	<u>415 703</u> 400 114	<u>408 308</u> 361 697	<u>390 192</u> 361 697	<u>395 560</u> 361 697

225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>138 546</u> 132 178	<u>148 371</u> 143 477	<u>146 196</u> 132 178	<u>140 868</u> 132 178	<u>142 447</u> 132 178
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>176 923</u> 168 021	<u>191 072</u> 184 292	<u>187 940</u> 168 021	<u>180 268</u> 168 021	<u>182 541</u> 168 021
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>237 034</u> 224 963	<u>256 292</u> 247 109	<u>252 030</u> 224 963	<u>241 586</u> 224 963	<u>244 681</u> 224 963
225-104-0409	18-170		1	7500	<u>350 953</u> 332 617	<u>380 430</u> 366 514	<u>373 906</u> 332 617	<u>357 921</u> 332 617	<u>362 657</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>125 015</u> 120 130	<u>132 089</u> 128 266	<u>130 523</u> 120 130	<u>126 687</u> 120 130	<u>127 824</u> 120 130
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	<u>155 708</u> 150 082	<u>163 569</u> 159 121	<u>161 829</u> 150 082	<u>157 567</u> 150 082	<u>158 830</u> 150 082
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>134 091</u> 128 721	<u>141 951</u> 137 760	<u>140 211</u> 128 721	<u>135 949</u> 128 721	<u>137 212</u> 128 721



225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>151 636</u> 145 491	<u>160 676</u> 155 886	<u>158 675</u> 145 491	<u>153 773</u> 145 491	<u>155 225</u> 145 491
225-104-0510	5.200		1	4600					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600					
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800					
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>201 519</u> 193 081	<u>214 096</u> 207 544	<u>211 312</u> 193 081	<u>204 492</u> 193 081	<u>206 512</u> 193 081
225-104-0516	8.200		1	6400					
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>281 130</u> 270 237	<u>296 851</u> 288 315	<u>293 371</u> 270 237	<u>284 846</u> 270 237	<u>287 372</u> 270 237
225-104-0518	9.200		1	8000					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>237 861</u> 228 426	<u>251 617</u> 244 245	<u>248 572</u> 228 426	<u>241 113</u> 228 426	<u>243 323</u> 228 426
225-104-0520	10.200		1	7000					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>306 946</u> 295 369	<u>323 453</u> 314 351	<u>319 800</u> 295 369	<u>310 848</u> 295 369	<u>313 501</u> 295 369
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600					
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>289 398</u> 277 650	<u>306 691</u> 297 536	<u>302 863</u> 277 650	<u>293 485</u> 277 650	<u>296 264</u> 277 650

225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>404 891</u> 389 128	<u>427 686</u> 415 342	<u>422 640</u> 389 128	<u>410 279</u> 389 128	<u>413 942</u> 389 128
225-104-0528	14.200		1	11600					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800					
225-104-0530	15.200		1	15600					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200					
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>526 761</u> 505 395	<u>558 203</u> 541 552	<u>551 243</u> 505 395	<u>534 193</u> 505 395	<u>539 245</u> 505 395
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>983 866</u> 953 300	<u>1 023 169</u> 998 496	<u>1 014 469</u> 953 300	<u>993 157</u> 953 300	<u>999 471</u> 953 300
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>645 586</u> 620 732	<u>681 352</u> 661 861	<u>673 435</u> 620 732	<u>654 040</u> 620 732	<u>659 787</u> 620 732
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>893 136</u> 863 646	<u>932 439</u> 908 842	<u>923 739</u> 863 646	<u>902 426</u> 863 646	<u>908 741</u> 863 646
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 123 767</u> 2 072 691	<u>2 177 611</u> 2 134 610	<u>2 165 693</u> 2 072 691	<u>2 136 495</u> 2 072 691	<u>2 145 146</u> 2 072 691
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400					
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100					

225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900					
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	<u>181 728</u> 174 092	<u>193 126</u> 187 199	<u>190 603</u> 174 092	<u>184 422</u> 174 092	<u>186 253</u> 174 092
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	<u>252 022</u> 242 041	<u>266 564</u> 258 764	<u>263 346</u> 242 041	<u>255 460</u> 242 041	<u>257 796</u> 242 041
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>130 916</u> 125 395	<u>139 170</u> 134 886	<u>137 343</u> 125 395	<u>132 867</u> 125 395	<u>134 193</u> 125 395
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600					
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>201 221</u> 192 409	<u>214 584</u> 207 776	<u>211 626</u> 192 409	<u>204 380</u> 192 409	<u>206 527</u> 192 409
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>266 271</u> 254 797	<u>283 564</u> 274 684	<u>279 736</u> 254 797	<u>270 358</u> 254 797	<u>273 137</u> 254 797
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>329 838</u> 315 532	<u>351 455</u> 340 390	<u>346 670</u> 315 532	<u>334 948</u> 315 532	<u>338 421</u> 315 532
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>461 073</u> 441 430	<u>490 549</u> 475 328	<u>484 025</u> 441 430	<u>468 040</u> 441 430	<u>472 776</u> 441 430

225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>693 118</u> 666 188	<u>732 028</u> 710 933	<u>723 415</u> 666 188	<u>702 315</u> 666 188	<u>708 567</u> 666 188

**225-105.**

225-105-0100	30  13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>64 554</u> 61 195	<u>71 085</u> 68 589	<u>71 085</u> 68 589	<u>64 267</u> 61 195	<u>73 898</u> 61 195
225-105-0103	5		1	1400	<u>49 853</u> 47 351	<u>54 666</u> 52 800	<u>54 666</u> 52 800	<u>49 642</u> 47 351	<u>56 739</u> 47 351
225-105-0107	8		1	2900	<u>90 721</u> 85 687	<u>100 690</u> 96 973	<u>100 690</u> 96 973	<u>90 284</u> 85 687	<u>104 984</u> 85 687
225-105-0109	9		1	2200	<u>75 730</u> 71 829	<u>83 293</u> 80 392	<u>83 293</u> 80 392	<u>75 399</u> 71 829	<u>86 551</u> 71 829

225-105-0113	62		1	3100	<u>99 543</u> 94 131	<u>110 200</u> 106 196	<u>110 200</u> 106 196	<u>99 076</u> 94 131	<u>114 790</u> 94 131
225-105-0115	63		1	2300	<u>72 607</u> 68 606	<u>80 513</u> 77 558	<u>80 513</u> 77 558	<u>72 260</u> 68 606	<u>83 919</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>49 752</u> 47 114	<u>54 908</u> 52 952	<u>54 908</u> 52 952	<u>49 526</u> 47 114	<u>57 129</u> 47 114
225-105-0203	26		1	2200	<u>70 482</u> 66 643	<u>78 045</u> 75 205	<u>78 045</u> 75 205	<u>70 150</u> 66 643	<u>81 302</u> 66 643
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>86 802</u> 82 360	<u>95 396</u> 92 090	<u>95 396</u> 92 090	<u>86 425</u> 82 360	<u>99 097</u> 82 360
225-105-0302	264		1	3800	<u>132 412</u> 125 654	<u>145 475</u> 140 444	<u>145 475</u> 140 444	<u>131 839</u> 125 654	<u>151 101</u> 125 654
225-105-0303	267		1	5000	<u>169 148</u> 160 317	<u>186 336</u> 179 777	<u>186 336</u> 179 777	<u>168 394</u> 160 317	<u>193 739</u> 160 317

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>65 563</u> 61 195	<u>73 031</u> 69 782	<u>71 378</u> 61 195	<u>67 328</u> 61 195	<u>68 528</u> 61 195
225-105-0103	5		1	1400	<u>50 597</u> 47 351	<u>56 099</u> 53 678	<u>54 881</u> 47 351	<u>51 897</u> 47 351	<u>52 782</u> 47 351
225-105-0107	8		1	2900	<u>92 262</u> 85 687	<u>103 659</u> 98 794	<u>101 136</u> 85 687	<u>94 956</u> 85 687	<u>96 787</u> 85 687
225-105-0109	9		1	2200	<u>76 899</u> 71 829	<u>85 546</u> 81 773	<u>83 632</u> 71 829	<u>78 943</u> 71 829	<u>80 332</u> 71 829
225-105-0113	62		1	3100	<u>101 190</u> 94 131	<u>113 374</u> 108 142	<u>110 677</u> 94 131	<u>104 070</u> 94 131	<u>106 028</u> 94 131
225-105-0115	63		1	2300	<u>73 829</u> 68 606	<u>82 868</u> 79 001	<u>80 867</u> 68 606	<u>75 965</u> 68 606	<u>77 418</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>50 549</u> 47 114	<u>56 444</u> 53 894	<u>55 139</u> 47 114	<u>51 942</u> 47 114	<u>52 889</u> 47 114
225-105-0203	26		1	2200	<u>71 650</u> 66 643	<u>80 297</u> 76 586	<u>78 383</u> 66 643	<u>73 694</u> 66 643	<u>75 084</u> 66 643

225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>88 130</u> 82 360	<u>97 955</u> 93 659	<u>95 781</u> 82 360	<u>90 452</u> 82 360	<u>92 031</u> 82 360
225-105-0302	264		1	3800	<u>134 431</u> 125 654	<u>149 365</u> 142 829	<u>146 060</u> 125 654	<u>137 961</u> 125 654	<u>140 360</u> 125 654
225-105-0303	267		1	5000	<u>171 804</u> 160 317	<u>191 455</u> 182 915	<u>187 106</u> 160 317	<u>176 449</u> 160 317	<u>179 607</u> 160 317

**225-107.**

					„	„	„	„	„
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>13 766</u> 13 194	<u>14 798</u> 14 361	<u>14 798</u> 14 361	<u>13 721</u> 13 194	<u>15 242</u> 13 194
225-107-0102	19		1	500	<u>24 986</u> 24 007	<u>26 705</u> 25 953	<u>26 705</u> 25 953	<u>24 911</u> 24 007	<u>27 445</u> 24 007
225-107-0103	20		1	600	<u>31 841</u> 30 645	<u>33 904</u> 32 980	<u>33 904</u> 32 980	<u>31 751</u> 30 645	<u>34 792</u> 30 645
225-107-0104	42		1	2000	<u>78 674</u> 75 011	<u>85 549</u> 82 795	<u>85 549</u> 82 795	<u>78 372</u> 75 011	<u>88 510</u> 75 011
225-107-0105	43		1	1500	<u>59 871</u> 57 113	<u>65 027</u> 62 951	<u>65 027</u> 62 951	<u>59 645</u> 57 113	<u>67 248</u> 57 113
225-107-0106	44		1	1300	<u>50 671</u> 48 296	<u>55 140</u> 53 355	<u>55 140</u> 53 355	<u>50 475</u> 48 296	<u>57 065</u> 48 296
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 852</u> 42 819	<u>48 634</u> 47 100	<u>48 634</u> 47 100	<u>44 686</u> 42 819	<u>50 262</u> 42 819
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 487</u> 36 666	<u>41 925</u> 40 558	<u>41 925</u> 40 558	<u>38 337</u> 36 666	<u>43 406</u> 36 666
225-107-0109	1		1	1000	<u>38 050</u> 36 234	<u>41 488</u> 40 126	<u>41 488</u> 40 126	<u>37 899</u> 36 234	<u>42 968</u> 36 234



225-107-0110	2		1	1300	<u>49 182</u> 46 824	<u>53 651</u> 51 884	<u>53 651</u> 51 884	<u>48 986</u> 46 824	<u>55 576</u> 46 824
225-107-0111	3		1	1600	<u>59 524</u> 56 634	<u>65 024</u> 62 861	<u>65 024</u> 62 861	<u>59 282</u> 56 634	<u>67 393</u> 56 634
225-107-0112	4		1	1100	<u>45 413</u> 43 373	<u>49 195</u> 47 654	<u>49 195</u> 47 654	<u>45 247</u> 43 373	<u>50 823</u> 43 373
225-107-0113	5		1	1500	<u>59 395</u> 56 643	<u>64 551</u> 62 481	<u>64 551</u> 62 481	<u>59 168</u> 56 643	<u>66 772</u> 56 643
225-107-0114	11		1	300	<u>13 148</u> 12 582	<u>14 179</u> 13 750	<u>14 179</u> 13 750	<u>13 102</u> 12 582	<u>14 623</u> 12 582
225-107-0115	12		1	500	<u>24 836</u> 23 859	<u>26 555</u> 25 805	<u>26 555</u> 25 805	<u>24 761</u> 23 859	<u>27 295</u> 23 859
225-107-0116	13		1	600	<u>30 849</u> 29 664	<u>32 912</u> 31 999	<u>32 912</u> 31 999	<u>30 759</u> 29 664	<u>33 800</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0205	1-16		1	400	<u>19 041</u> 18 270	<u>20 417</u> 19 826	<u>20 417</u> 19 826	<u>18 981</u> 18 270	<u>21 009</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 199</u> 13 451	<u>15 764</u> 15 105	<u>15 764</u> 15 105	<u>14 135</u> 13 451	<u>16 290</u> 13 451
225-107-0300	13015-2012								

225-107-0301	-30		1	305	<u>24 200</u> 23 496	<u>25 151</u> 24 588	<u>25 151</u> 24 588	<u>24 200</u> 23 496	<u>25 700</u> 23 496
225-107-0302	-40		1	381	<u>28 231</u> 27 376	<u>29 420</u> 28 739	<u>29 420</u> 28 739	<u>28 231</u> 27 376	<u>30 105</u> 27 376
225-107-0303	-50		1	460	<u>36 768</u> 35 704	<u>38 204</u> 37 351	<u>38 204</u> 37 351	<u>36 768</u> 35 704	<u>39 031</u> 35 704
225-107-0304	-60		1	480	<u>39 514</u> 38 390	<u>41 012</u> 40 108	<u>41 012</u> 40 108	<u>39 514</u> 38 390	<u>41 875</u> 38 390
225-107-0305	-80		1	790	<u>52 387</u> 50 687	<u>54 852</u> 53 515	<u>54 852</u> 53 515	<u>52 387</u> 50 687	<u>56 273</u> 50 687
225-107-0306	-100		1	960	<u>69 220</u> 67 088	<u>72 215</u> 70 524	<u>72 215</u> 70 524	<u>69 220</u> 67 088	<u>73 941</u> 67 088
225-107-0307	-125		1	1140	<u>81 771</u> 79 246	<u>85 329</u> 83 325	<u>85 329</u> 83 325	<u>81 771</u> 79 246	<u>87 378</u> 79 246
225-107-0308	-140		1	1300	<u>92 320</u> 89 451	<u>96 377</u> 94 103	<u>96 377</u> 94 103	<u>92 320</u> 89 451	<u>98 714</u> 89 451
225-107-0309	-160		1	1500	<u>112 423</u> 109 043	<u>117 104</u> 114 411	<u>117 104</u> 114 411	<u>112 423</u> 109 043	<u>119 801</u> 109 043
225-107-0310	-180		1	1800	<u>142 626</u> 138 478	<u>148 243</u> 144 919	<u>148 243</u> 144 919	<u>142 626</u> 138 478	<u>151 479</u> 138 478
225-107-0311	-200		1	2100	<u>169 079</u> 164 208	<u>175 633</u> 171 723	<u>175 633</u> 171 723	<u>169 079</u> 164 208	<u>179 408</u> 164 208

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>13 926</u> 13 194	<u>15 105</u> 14 550	<u>14 844</u> 13 194	<u>14 205</u> 13 194	<u>14 394</u> 13 194
225-107-0102	19		1	500	<u>25 252</u> 24 007	<u>27 217</u> 26 267	<u>26 782</u> 24 007	<u>25 716</u> 24 007	<u>26 032</u> 24 007
225-107-0103	20		1	600	<u>32 160</u> 30 645	<u>34 518</u> 33 356	<u>33 996</u> 30 645	<u>32 717</u> 30 645	<u>33 096</u> 30 645
225-107-0104	42		1	2000	<u>79 736</u> 75 011	<u>87 597</u> 84 050	<u>85 857</u> 75 011	<u>81 594</u> 75 011	<u>82 857</u> 75 011
225-107-0105	43		1	1500	<u>60 668</u> 57 113	<u>66 563</u> 63 893	<u>65 258</u> 57 113	<u>62 061</u> 57 113	<u>63 009</u> 57 113
225-107-0106	44		1	1300	<u>51 362</u> 48 296	<u>56 471</u> 54 171	<u>55 340</u> 48 296	<u>52 569</u> 48 296	<u>53 390</u> 48 296
225-107-0107	45		1	1100	<u>45 437</u> 42 819	<u>49 760</u> 47 790	<u>48 803</u> 42 819	<u>46 458</u> 42 819	<u>47 153</u> 42 819
225-107-0108	46		1	1000	<u>39 019</u> 36 666	<u>42 949</u> 41 186	<u>42 079</u> 36 666	<u>39 948</u> 36 666	<u>40 579</u> 36 666
225-107-0109	1		1	1000	<u>38 581</u> 36 234	<u>42 512</u> 40 754	<u>41 642</u> 36 234	<u>39 510</u> 36 234	<u>40 142</u> 36 234
225-107-0110	2		1	1300	<u>49 872</u> 46 824	<u>54 982</u> 52 700	<u>53 851</u> 46 824	<u>51 080</u> 46 824	<u>51 901</u> 46 824

225-107-0111	3		1	1600	<u>60 374</u> 56 634	<u>66 662</u> 63 865	<u>65 270</u> 56 634	<u>61 860</u> 56 634	<u>62 871</u> 56 634
225-107-0112	4		1	1100	<u>45 998</u> 43 373	<u>50 321</u> 48 345	<u>49 364</u> 43 373	<u>47 020</u> 43 373	<u>47 714</u> 43 373
225-107-0113	5		1	1500	<u>60 192</u> 56 643	<u>66 087</u> 63 422	<u>64 782</u> 56 643	<u>61 585</u> 56 643	<u>62 532</u> 56 643
225-107-0114	11		1	300	<u>13 307</u> 12 582	<u>14 486</u> 13 938	<u>14 225</u> 12 582	<u>13 586</u> 12 582	<u>13 775</u> 12 582
225-107-0115	12		1	500	<u>25 102</u> 23 859	<u>27 067</u> 26 119	<u>26 632</u> 23 859	<u>25 566</u> 23 859	<u>25 882</u> 23 859
225-107-0116	13		1	600	<u>31 168</u> 29 664	<u>33 526</u> 32 376	<u>33 004</u> 29 664	<u>31 725</u> 29 664	<u>32 104</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0205	1-16		1	400	<u>19 254</u> 18 270	<u>20 826</u> 20 078	<u>20 478</u> 18 270	<u>19 626</u> 18 270	<u>19 878</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 425</u> 13 451	<u>16 096</u> 15 372	<u>15 726</u> 13 451	<u>14 820</u> 13 451	<u>15 088</u> 13 451
225-107-0300	13015-2012								
225-107-0301	-30		1	305	<u>24 362</u> 23 496	<u>25 476</u> 23 496	<u>25 295</u> 23 496	<u>24 645</u> 23 496	<u>24 838</u> 23 496

225-107-0302	-40		1	381	<u>28 433</u> 27 376	<u>29 825</u> 27 376	<u>29 599</u> 27 376	<u>28 787</u> 27 376	<u>29 028</u> 27 376
225-107-0303	-50		1	460	<u>37 013</u> 35 704	<u>38 693</u> 35 704	<u>38 420</u> 35 704	<u>37 440</u> 35 704	<u>37 731</u> 35 704
225-107-0304	-60		1	480	<u>39 769</u> 38 390	<u>41 523</u> 38 390	<u>41 238</u> 38 390	<u>40 215</u> 38 390	<u>40 518</u> 38 390
225-107-0305	-80		1	790	<u>52 807</u> 50 687	<u>55 693</u> 50 687	<u>55 224</u> 50 687	<u>53 541</u> 50 687	<u>54 040</u> 50 687
225-107-0306	-100		1	960	<u>69 730</u> 67 088	<u>73 237</u> 67 088	<u>72 667</u> 67 088	<u>70 621</u> 67 088	<u>71 228</u> 67 088
225-107-0307	-125		1	1140	<u>82 377</u> 79 246	<u>86 542</u> 79 246	<u>85 866</u> 79 246	<u>83 436</u> 79 246	<u>84 156</u> 79 246
225-107-0308	-140		1	1300	<u>93 011</u> 89 451	<u>97 760</u> 89 451	<u>96 989</u> 89 451	<u>94 218</u> 89 451	<u>95 039</u> 89 451
225-107-0309	-160		1	1500	<u>113 220</u> 109 043	<u>118 700</u> 109 043	<u>117 811</u> 109 043	<u>114 614</u> 109 043	<u>115 561</u> 109 043
225-107-0310	-180		1	1800	<u>143 582</u> 138 478	<u>150 158</u> 138 478	<u>149 091</u> 138 478	<u>145 254</u> 138 478	<u>146 391</u> 138 478
225-107-0311	-200		1	2100	<u>170 195</u> 164 208	<u>177 867</u> 164 208	<u>176 622</u> 164 208	<u>172 146</u> 164 208	<u>173 472</u> 164 208

**225-108.**

					„	„	„	„	„
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>113 233</u> 108 475	<u>122 434</u> 118 205	<u>122 434</u> 118 205	<u>112 855</u> 108 475	<u>125 538</u> 108 475

					„	„	„	„	„
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>114 562</u> 108 475	<u>124 386</u> 119 774	<u>122 219</u> 108 475	<u>116 886</u> 108 475	<u>118 466</u> 108 475

## 225-109.

					„	„	„		
225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>83 864</u> 79 867	<u>91 427</u> 88 429	<u>91 427</u> 88 429	<u>83 533</u> 79 867	<u>94 685</u> 79 867
225-109-0102	2		1	2900	<u>104 393</u> 99 196	<u>114 362</u> 110 483	<u>114 362</u> 110 483	<u>103 956</u> 99 196	<u>118 656</u> 99 196
225-109-0103	3		1	5200	<u>183 655</u> 174 379	<u>201 531</u> 194 618	<u>201 531</u> 194 618	<u>182 871</u> 174 379	<u>209 230</u> 174 379
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>92 168</u> 87 663	<u>100 762</u> 97 392	<u>100 762</u> 97 392	<u>91 791</u> 87 663	<u>104 464</u> 87 663
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>113 599</u> 108 021	<u>124 256</u> 120 086	<u>124 256</u> 120 086	<u>113 132</u> 108 021	<u>128 846</u> 108 021
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>145 944</u> 138 480	<u>160 382</u> 154 827	<u>160 382</u> 154 827	<u>145 311</u> 138 480	<u>166 601</u> 138 480
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>188 356</u> 178 752	<u>206 920</u> 199 768	<u>206 920</u> 199 768	<u>187 542</u> 178 752	<u>214 915</u> 178 752
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>138 618</u> 131 788	<u>151 682</u> 146 577	<u>151 682</u> 146 577	<u>138 045</u> 131 788	<u>157 308</u> 131 788
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>234 488</u> 222 835	<u>256 833</u> 248 133	<u>256 833</u> 248 133	<u>233 508</u> 222 835	<u>266 457</u> 222 835

					..				
					..				
					..				
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>102 675</u> 97 636	<u>112 301</u> 108 533	<u>112 301</u> 108 533	<u>102 253</u> 97 636	<u>116 447</u> 97 636
225-109-0111	78		1	6200	<u>193 075</u> 184 267				
225-109-0112	79		1	2000	<u>60 495</u> 57 688				
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>160 609</u> 152 698	<u>175 735</u> 169 823	<u>175 735</u> 169 823	<u>159 945</u> 152 698	<u>182 249</u> 152 698
225-109-0200	20  13015-2012								
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>52 463</u> 49 657	<u>57 964</u> 55 884	<u>57 964</u> 55 884	<u>52 222</u> 49 657	<u>60 333</u> 49 657
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>91 713</u> 86 394	<u>102 370</u> 98 459	<u>102 370</u> 98 459	<u>91 245</u> 86 394	<u>106 960</u> 86 394
225-109-0203	32		1	2300	<u>78 750</u> 74 677	<u>86 657</u> 83 628	<u>86 657</u> 83 628	<u>78 403</u> 74 677	<u>90 062</u> 74 677
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>98 960</u> 94 374	<u>107 554</u> 104 104	<u>107 554</u> 104 104	<u>98 583</u> 94 374	<u>111 256</u> 94 374
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>113 650</u> 108 207	<u>123 963</u> 119 883	<u>123 963</u> 119 883	<u>113 197</u> 108 207	<u>128 405</u> 108 207



					„				
					„				
					„				
					„				
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>140 103</u> 132 982	<u>153 854</u> 148 550	<u>153 854</u> 148 550	<u>139 500</u> 132 982	<u>159 777</u> 132 982
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>177 237</u> 168 447	<u>194 082</u> 187 518	<u>194 082</u> 187 518	<u>176 499</u> 168 447	<u>201 337</u> 168 447
225-109-0209	77		1	6800	<u>247 281</u> 236 924				

					„				
					„				
225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>85 033</u> 79 867	<u>93 680</u> 89 810	<u>91 766</u> 79 867	<u>87 077</u> 79 867	<u>88 466</u> 79 867
225-109-0102	2		1	2900	<u>105 934</u> 99 196	<u>117 331</u> 112 303	<u>114 808</u> 99 196	<u>108 628</u> 99 196	<u>110 459</u> 99 196
225-109-0103	3		1	5200	<u>186 418</u> 174 379	<u>206 855</u> 197 882	<u>202 331</u> 174 379	<u>191 249</u> 174 379	<u>194 533</u> 174 379

225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>93 496</u> 87 663	<u>103 322</u> 98 962	<u>101 147</u> 87 663	<u>95 819</u> 87 663	<u>97 397</u> 87 663
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>115 246</u> 108 021	<u>127 430</u> 122 031	<u>124 733</u> 108 021	<u>118 126</u> 108 021	<u>120 084</u> 108 021
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>148 175</u> 138 480	<u>164 682</u> 157 463	<u>161 029</u> 138 480	<u>152 077</u> 138 480	<u>154 729</u> 138 480
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>191 225</u> 178 752	<u>212 449</u> 203 158	<u>207 751</u> 178 752	<u>196 242</u> 178 752	<u>199 652</u> 178 752
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>140 637</u> 131 788	<u>155 572</u> 148 962	<u>152 266</u> 131 788	<u>144 167</u> 131 788	<u>146 567</u> 131 788
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>237 941</u> 222 835	<u>263 488</u> 252 213	<u>257 833</u> 222 835	<u>243 980</u> 222 835	<u>248 085</u> 222 835
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>104 163</u> 97 636	<u>115 168</u> 110 291	<u>112 732</u> 97 636	<u>106 764</u> 97 636	<u>108 532</u> 97 636
225-109-0111	78		1	6200					
225-109-0112	79		1	2000					
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>162 946</u> 152 698	<u>180 239</u> 172 585	<u>176 412</u> 152 698	<u>167 034</u> 152 698	<u>169 813</u> 152 698
225-109-0200	20  13015-2012								

225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>53 313</u> 49 657	<u>59 602</u> 56 889	<u>58 210</u> 49 657	<u>54 800</u> 49 657	<u>55 810</u> 49 657
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>93 360</u> 86 394	<u>105 544</u> 100 405	<u>102 847</u> 86 394	<u>96 240</u> 86 394	<u>98 197</u> 86 394
225-109-0203	32		1	2300	<u>79 972</u> 74 677	<u>89 012</u> 85 072	<u>87 011</u> 74 677	<u>82 109</u> 74 677	<u>83 561</u> 74 677
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>100 288</u> 94 374	<u>110 114</u> 105 673	<u>107 939</u> 94 374	<u>102 611</u> 94 374	<u>104 190</u> 94 374
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>115 244</u> 108 207	<u>127 034</u> 121 766	<u>124 425</u> 108 207	<u>118 031</u> 108 207	<u>119 925</u> 108 207
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>142 229</u> 132 982	<u>157 950</u> 151 061	<u>154 470</u> 132 982	<u>145 945</u> 132 982	<u>148 471</u> 132 982
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>179 841</u> 168 447	<u>199 099</u> 190 594	<u>194 836</u> 168 447	<u>184 393</u> 168 447	<u>187 487</u> 168 447
225-109-0209	77		1	6800					

**225-2.**  
**225-201.**

					”	”	”	”	”
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>239 262</u> 228 480	<u>260 683</u> 251 132	<u>260 683</u> 251 132	<u>238 384</u> 228 480	<u>267 886</u> 228 480

					”	”	”	”	”
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>242 354</u> 228 480	<u>265 228</u> 254 785	<u>260 165</u> 228 480	<u>247 761</u> 228 480	<u>251 436</u> 228 480

**225-202.**

					„	„	„		
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>89 161</u> 85 715	<u>95 177</u> 92 526	<u>95 177</u> 92 526	<u>88 897</u> 85 715	<u>97 768</u> 85 715
225-202-0102	2		1	550	<u>36 173</u> 34 993	<u>38 130</u> 37 133	<u>38 130</u> 37 133	<u>36 090</u> 34 993	<u>38 878</u> 34 993
225-202-0103	3		1	900	<u>49 176</u> 47 364	<u>52 416</u> 50 867	<u>52 416</u> 50 867	<u>49 040</u> 47 364	<u>53 602</u> 47 364
225-202-0104	4		1	1530	<u>76 658</u> 73 661	<u>82 166</u> 79 616	<u>82 166</u> 79 616	<u>76 428</u> 73 661	<u>84 183</u> 73 661
225-202-0105	5		1	2300	<u>107 184</u> 103 220				
225-202-0400	,6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>24 371</u> 23 626				
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>30 017</u> 29 064				
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>46 128</u> 44 714				

8.04-08-2024

					„				
225-202-0500	, 9 / 2 13015-2012				„				
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>30 017</u> 29 064				
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012								
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>28 273</u> 27 411				
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>47 971</u> 46 504				
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>59 097</u> 57 192				
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>90 339</u> 87 569				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 752</u> 142 459	<u>156 120</u> 152 012	<u>156 120</u> 152 012	<u>147 361</u> 142 459	<u>160 510</u> 142 459

225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>127 059</u> 122 132	<u>135 767</u> 131 844	<u>135 767</u> 131 844	<u>126 681</u> 122 132	<u>139 384</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>132 734</u> 127 780	<u>141 312</u> 137 414	<u>141 312</u> 137 414	<u>132 361</u> 127 780	<u>144 912</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 588</u> 132 578	<u>146 262</u> 142 181	<u>146 262</u> 142 181	<u>137 214</u> 132 578	<u>149 760</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>153 727</u> 148 534	<u>161 339</u> 157 080	<u>161 339</u> 157 080	<u>153 354</u> 148 534	<u>165 870</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>115 770</u> 111 001	<u>124 360</u> 120 720	<u>124 360</u> 120 720	<u>115 395</u> 111 001	<u>128 007</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>126 115</u> 121 203	<u>134 798</u> 130 940	<u>134 798</u> 130 940	<u>125 737</u> 121 203	<u>138 425</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>21 527</u> 20 951				
225-202-1206	15-8		1	165	<u>19 421</u> 18 906				
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 560</u> 9 327	<u>9 863</u> 9 669	<u>9 863</u> 9 669	<u>9 547</u> 9 327	<u>9 993</u> 9 327
225-202-1209	5		1	73	<u>7 273</u> 7 088	<u>7 524</u> 7 372	<u>7 524</u> 7 372	<u>7 262</u> 7 088	<u>7 632</u> 7 088

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>90 091</u> 85 715	<u>96 969</u> 93 625	<u>95 446</u> 85 715	<u>91 717</u> 85 715	<u>92 822</u> 85 715
225-202-0102	2		1	550	<u>36 465</u> 34 993	<u>38 626</u> 37 479	<u>38 148</u> 34 993	<u>36 976</u> 34 993	<u>37 323</u> 34 993
225-202-0103	3		1	900	<u>49 654</u> 47 364	<u>53 191</u> 51 432	<u>52 408</u> 47 364	<u>50 490</u> 47 364	<u>51 059</u> 47 364
225-202-0104	4		1	1530	<u>77 471</u> 73 661	<u>83 485</u> 80 576	<u>82 154</u> 73 661	<u>78 893</u> 73 661	<u>79 859</u> 73 661
225-202-0105	5		1	2300					
225-202-0400	,6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330					
225-202-0407	75.180.14-6		1	450					
225-202-0409	75.240.14-6		1	630					
225-202-0500	,9 / 2 13015-2012								



225-202-0506	75.180.14-9		1	450					
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012								
225-202-0709	75.150.14-15		1	380					
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650					
225-202-0902	150.180.14-6		1	922					
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>149 130</u> 142 459	<u>158 688</u> 153 553	<u>157 069</u> 142 459	<u>151 540</u> 142 459	<u>153 178</u> 142 459
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>128 390</u> 122 132	<u>138 191</u> 133 410	<u>136 059</u> 122 132	<u>130 718</u> 122 132	<u>132 301</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>134 050</u> 127 780	<u>143 777</u> 138 968	<u>141 627</u> 127 780	<u>136 350</u> 127 780	<u>137 913</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>138 902</u> 132 578	<u>148 596</u> 143 730	<u>146 477</u> 132 578	<u>141 202</u> 132 578	<u>142 765</u> 132 578

225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>155 039</u> 148 534	<u>163 493</u> 158 459	<u>162 594</u> 148 534	<u>157 332</u> 148 534	<u>158 891</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>117 092</u> 111 001	<u>126 913</u> 122 288	<u>124 706</u> 111 001	<u>119 403</u> 111 001	<u>120 974</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>127 445</u> 121 203	<u>137 277</u> 132 511	<u>135 104</u> 121 203	<u>129 770</u> 121 203	<u>131 350</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 607</u> 9 327	<u>9 953</u> 9 725	<u>9 876</u> 9 327	<u>9 689</u> 9 327	<u>9 744</u> 9 327
225-202-1209	5		1	73	<u>7 312</u> 7 088	<u>7 599</u> 7 417	<u>7 536</u> 7 088	<u>7 380</u> 7 088	<u>7 426</u> 7 088

## 225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>115 773</u> 110 986	<u>124 373</u> 120 722	<u>124 373</u> 120 722	<u>115 396</u> 110 986	<u>128 073</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397	<u>104 390</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>129 920</u> 124 953	<u>138 806</u> 134 736	<u>138 806</u> 134 736	<u>129 542</u> 124 953	<u>142 265</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>155 523</u> 150 265	<u>164 171</u> 159 998	<u>164 171</u> 159 998	<u>155 146</u> 150 265	<u>167 824</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083	<u>81 629</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411	<u>96 250</u> 79 411

225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>144 764</u> 139 618	<u>153 405</u> 149 399	<u>153 405</u> 149 399	<u>144 386</u> 139 618	<u>157 124</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>183 844</u> 178 250	<u>193 127</u> 188 661	<u>193 127</u> 188 661	<u>183 466</u> 178 250	<u>196 144</u> 178 250
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 458</u> 111 658	<u>125 135</u> 121 472	<u>125 135</u> 121 472	<u>116 080</u> 111 658	<u>128 778</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>126 851</u> 121 927	<u>135 502</u> 131 716	<u>135 502</u> 131 716	<u>126 473</u> 121 927	<u>139 171</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 079</u> 146 852	<u>160 711</u> 156 624	<u>160 711</u> 156 624	<u>151 701</u> 146 852	<u>164 414</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 299</u> 151 025	<u>164 920</u> 160 784	<u>164 920</u> 160 784	<u>155 921</u> 151 025	<u>168 625</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>196 617</u> 190 865	<u>205 208</u> 200 595	<u>205 208</u> 200 595	<u>196 239</u> 190 865	<u>208 942</u> 190 865

225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 149</u> 173 602	<u>187 793</u> 183 384	<u>187 793</u> 183 384	<u>178 771</u> 173 602	<u>191 484</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 985</u> 130 280				
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>95 895</u> 91 290	<u>105 086</u> 101 020	<u>105 086</u> 101 020	<u>95 512</u> 91 290	<u>108 393</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>9 244</u> 8 957	<u>9 691</u> 9 463	<u>9 691</u> 9 463	<u>9 225</u> 8 957	<u>9 884</u> 8 957
225-203-0702	2		1	220	<u>16 325</u> 15 831	<u>17 081</u> 16 687	<u>17 081</u> 16 687	<u>16 292</u> 15 831	<u>17 407</u> 15 831
225-203-0703	3		1	350	<u>25 568</u> 24 788	<u>26 772</u> 26 150	<u>26 772</u> 26 150	<u>25 516</u> 24 788	<u>27 290</u> 24 788
225-203-0704	4		1	480	<u>31 311</u> 30 285	<u>32 961</u> 32 153	<u>32 961</u> 32 153	<u>31 239</u> 30 285	<u>33 672</u> 30 285

					„				
				,	„	.	.		
225-203-0705	5		1	600	<u>47 318</u> 45 938	<u>49 381</u> 48 274	<u>49 381</u> 48 274	<u>47 228</u> 45 938	<u>50 269</u> 45 938
225-203-0706	6		1	1250	<u>105 803</u> 102 842	<u>110 100</u> 107 707	<u>110 100</u> 107 707	<u>105 614</u> 102 842	<u>111 951</u> 102 842
225-203-0707	7		1	1770	<u>152 909</u> 148 679	<u>158 993</u> 155 568	<u>158 993</u> 155 568	<u>152 642</u> 148 679	<u>161 614</u> 148 679
225-203-0708	8		1	2880	<u>207 043</u> 200 657	<u>216 944</u> 211 866	<u>216 944</u> 211 866	<u>206 609</u> 200 657	<u>221 208</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>17 965</u> 17 424	<u>18 790</u> 18 358	<u>18 790</u> 18 358	<u>17 929</u> 17 424	<u>19 145</u> 17 424
225-203-0903	20-5		1	175	<u>13 009</u> 12 616	<u>13 611</u> 13 297	<u>13 611</u> 13 297	<u>12 983</u> 12 616	<u>13 870</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 701</u> 1 654	<u>1 770</u> 1 731	<u>1 770</u> 1 731	<u>1 698</u> 1 654	<u>1 799</u> 1 654
225-203-1002	10		1	40	<u>2 977</u> 2 888	<u>3 115</u> 3 043	<u>3 115</u> 3 043	<u>2 971</u> 2 888	<u>3 174</u> 2 888
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 155</u> 76 852	<u>82 593</u> 80 744	<u>82 593</u> 80 744	<u>79 005</u> 76 852	<u>84 074</u> 76 852

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>117 101</u> 110 986	<u>126 934</u> 122 292	<u>124 755</u> 110 986	<u>119 425</u> 110 986	<u>121 004</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>93 788</u> 87 397	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397	<u>97 500</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>131 254</u> 124 953	<u>141 135</u> 136 314	<u>138 935</u> 124 953	<u>133 585</u> 124 953	<u>135 170</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>156 852</u> 150 265	<u>166 680</u> 161 568	<u>164 505</u> 150 265	<u>159 175</u> 150 265	<u>160 754</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 027</u> 65 083	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>85 644</u> 79 411	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>146 100</u> 139 618	<u>155 978</u> 150 977	<u>153 790</u> 139 618	<u>148 434</u> 139 618	<u>150 021</u> 139 618

225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>185 172</u> 178 250	<u>195 798</u> 190 340	<u>192 826</u> 178 250	<u>187 496</u> 178 250	<u>189 075</u> 178 250
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>117 789</u> 111 658	<u>127 711</u> 123 055	<u>125 455</u> 111 658	<u>120 116</u> 111 658	<u>121 698</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>128 182</u> 121 927	<u>138 073</u> 133 295	<u>135 848</u> 121 927	<u>130 509</u> 121 927	<u>132 091</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>153 411</u> 146 852	<u>163 281</u> 158 200	<u>161 086</u> 146 852	<u>155 741</u> 146 852	<u>157 325</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>157 631</u> 151 025	<u>167 487</u> 162 358	<u>165 300</u> 151 025	<u>159 959</u> 151 025	<u>161 541</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 949</u> 190 865	<u>207 770</u> 202 164	<u>205 618</u> 190 865	<u>200 277</u> 190 865	<u>201 859</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>180 482</u> 173 602	<u>190 364</u> 184 962	<u>188 157</u> 173 602	<u>182 812</u> 173 602	<u>184 395</u> 173 602



225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>97 245</u> 91 290	<u>107 045</u> 102 589	<u>105 022</u> 91 290	<u>99 606</u> 91 290	<u>101 211</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>9 313</u> 8 957	<u>9 824</u> 9 545	<u>9 711</u> 8 957	<u>9 434</u> 8 957	<u>9 516</u> 8 957
225-203-0702	2		1	220	<u>16 442</u> 15 831	<u>17 307</u> 16 826	<u>17 115</u> 15 831	<u>16 646</u> 15 831	<u>16 785</u> 15 831
225-203-0703	3		1	350	<u>25 754</u> 24 788	<u>27 130</u> 26 369	<u>26 825</u> 24 788	<u>26 080</u> 24 788	<u>26 301</u> 24 788
225-203-0704	4		1	480	<u>31 566</u> 30 285	<u>33 453</u> 32 454	<u>33 035</u> 30 285	<u>32 012</u> 30 285	<u>32 315</u> 30 285
225-203-0705	5		1	600	<u>47 637</u> 45 938	<u>49 995</u> 48 650	<u>49 473</u> 45 938	<u>48 195</u> 45 938	<u>48 574</u> 45 938
225-203-0706	6		1	1250	<u>106 467</u> 102 842	<u>111 380</u> 108 492	<u>110 292</u> 102 842	<u>107 628</u> 102 842	<u>108 418</u> 102 842

225-203-0707	7		1	1770	<u>153 849</u> 148 679	<u>160 806</u> 156 679	<u>159 266</u> 148 679	<u>155 493</u> 148 679	<u>156 611</u> 148 679
225-203-0708	8		1	2880	<u>208 574</u> 200 657	<u>219 893</u> 213 674	<u>217 387</u> 200 657	<u>211 249</u> 200 657	<u>213 068</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>18 092</u> 17 424	<u>19 036</u> 18 509	<u>18 827</u> 17 424	<u>18 315</u> 17 424	<u>18 467</u> 17 424
225-203-0903	20-5		1	175	<u>13 102</u> 12 616	<u>13 790</u> 13 407	<u>13 638</u> 12 616	<u>13 265</u> 12 616	<u>13 375</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 712</u> 1 654	<u>1 790</u> 1 744	<u>1 773</u> 1 654	<u>1 730</u> 1 654	<u>1 743</u> 1 654
225-203-1002	10		1	40	<u>2 999</u> 2 888	<u>3 156</u> 3 068	<u>3 121</u> 2 888	<u>3 036</u> 2 888	<u>3 061</u> 2 888
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 687</u> 76 852	<u>83 617</u> 81 371	<u>82 747</u> 76 852	<u>80 616</u> 76 852	<u>81 247</u> 76 852

## 225-204.

					„ „ „ .	.	.		
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>285 002</u> 277 389				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>307 312</u> 298 857				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>234 911</u> 227 875				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>916 189</u> 892 959				
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 060 593</u> 1 033 722				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 725 340</u> 1 682 924				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 761 579</u> 1 717 642				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>205 234</u> 199 995				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>134 702</u> 130 117				

					“				
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>206 694</u> 200 697				
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>184 085</u> 178 126				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>237 137</u> 230 139				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>320 645</u> 311 603				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>369 256</u> 359 261				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>325 027</u> 315 025				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>339 859</u> 329 566				
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>447 151</u> 433 685				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>448 308</u> 434 981				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>548 405</u> 532 225				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>753 184</u> 732 989				

					„ „ „ „				
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>577 847</u> 561 090				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>334 567</u> 324 524				
225-204-0131	5-		1	6250	<u>483 765</u> 469 217				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>980 557</u> 955 255				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>202 987</u> 197 062				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>190 662</u> 185 320				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>141 721</u> 136 593				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>138 926</u> 134 177				
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>182 503</u> 176 252				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>275 049</u> 267 307				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>355 881</u> 345 258				

					„ „ „ .	.	.		
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>477 412</u> 462 988				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>968 452</u> 943 995				
225-204-0176	-2		1	3640	<u>277 933</u> 269 535				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>207 485</u> 201 651				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>251 905</u> 244 730				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>533 117</u> 520 460				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>366 492</u> 357 281				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>401 480</u> 391 178				
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>306 382</u> 297 580				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>346 884</u> 337 328				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 096 394</u> 1 069 833				

					„ „ „ .				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>289 925</u> 281 850				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>395 708</u> 384 507				
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>278 977</u> 270 064				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>301 217</u> 291 686				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>314 984</u> 305 183				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>350 138</u> 338 210				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>375 072</u> 362 655				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>359 098</u> 347 520				
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>346 090</u> 334 768				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>253 788</u> 245 369				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					

**8.04-08-2024**

					„				
				„	„				
				„	„				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>202 550</u> 197 218				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>224 764</u> 218 753				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>273 154</u> 265 854				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>375 220</u> 364 841				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>383 954</u> 373 404				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>428 572</u> 416 727				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>437 308</u> 425 291				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>516 199</u> 501 987				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>584 187</u> 567 726				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>591 123</u> 574 526				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>367 525</u> 357 662				



					„ „ „ „				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>466 157</u> 453 752				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>500 454</u> 486 875				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>590 313</u> 574 526				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>678 564</u> 661 046				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>643 684</u> 627 798				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>690 440</u> 673 136				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>619 602</u> 603 241				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>709 968</u> 692 783				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>667 773</u> 649 334				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>818 885</u> 796 429				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>879 034</u> 856 250				

8.04-08-2024

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 042 306</u> 1 015 308				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>917 442</u> 893 904				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 174 487</u> 1 144 897				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>791 946</u> 769 857				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>965 269</u> 940 753				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 050 078</u> 1 022 360				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 133 162</u> 1 105 354				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 071 658</u> 1 043 518				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>946 129</u> 921 989				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 685</u> 1 171 975				
225-204-0300	2387-2013								

					„ „ „ „ „				
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 182</u> 47 611				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>47 738</u> 45 807	<u>51 729</u> 50 005	<u>51 729</u> 50 005	<u>47 587</u> 45 807	<u>52 657</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 179</u> 65 767	<u>72 686</u> 70 520	<u>72 686</u> 70 520	<u>68 002</u> 65 767	<u>73 958</u> 65 767
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 813</u> 76 343	<u>83 129</u> 80 894	<u>83 129</u> 80 894	<u>78 644</u> 76 343	<u>84 347</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 879</u> 76 408	<u>83 020</u> 80 787	<u>83 020</u> 80 787	<u>78 710</u> 76 408	<u>84 413</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0600	937-92								

225-204-0601	1		1	800	<u>69 605</u> 67 688	<u>72 453</u> 70 802	<u>72 453</u> 70 802	<u>69 485</u> 67 688	<u>73 540</u> 67 688
225-204-0602	2		1	675	<u>57 424</u> 55 821	<u>59 826</u> 58 449	<u>59 826</u> 58 449	<u>57 322</u> 55 821	<u>60 744</u> 55 821
225-204-0603	3		1	550	<u>48 433</u> 47 108	<u>50 390</u> 49 248	<u>50 390</u> 49 248	<u>48 350</u> 47 108	<u>51 138</u> 47 108
225-204-0604	4		1	475	<u>42 197</u> 41 049	<u>43 888</u> 42 897	<u>43 888</u> 42 897	<u>42 126</u> 41 049	<u>44 534</u> 41 049
225-204-0605	5		1	400	<u>33 228</u> 32 288	<u>34 651</u> 33 844	<u>34 651</u> 33 844	<u>33 167</u> 32 288	<u>35 195</u> 32 288
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>35 529</u> 34 562	<u>36 953</u> 36 119	<u>36 953</u> 36 119	<u>35 469</u> 34 562	<u>37 497</u> 34 562
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 197</u> 18 560	<u>20 228</u> 19 727	<u>20 228</u> 19 727	<u>19 152</u> 18 560	<u>20 672</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>16 649</u> 16 246	<u>17 164</u> 16 830	<u>17 164</u> 16 830	<u>16 626</u> 16 246	<u>17 386</u> 16 246
225-204-0802	33-1		1	160	<u>27 473</u> 26 929	<u>28 023</u> 27 551	<u>28 023</u> 27 551	<u>27 449</u> 26 929	<u>28 260</u> 26 929
225-204-0803	33-2		1	250	<u>32 460</u> 31 734	<u>33 320</u> 32 707	<u>33 320</u> 32 707	<u>32 422</u> 31 734	<u>33 690</u> 31 734

225-204-0804	33-3		1	250	<u>37 983</u> 37 191	<u>38 842</u> 38 164	<u>38 842</u> 38 164	<u>37 945</u> 37 191	<u>39 212</u> 37 191
225-204-0805	43-1		1	330	<u>49 264</u> 48 229	<u>50 399</u> 49 514	<u>50 399</u> 49 514	<u>49 214</u> 48 229	<u>50 887</u> 48 229
225-204-0806	43-2		1	330	<u>57 689</u> 56 554	<u>58 823</u> 57 839	<u>58 823</u> 57 839	<u>57 639</u> 56 554	<u>59 312</u> 56 554
225-204-0807	45		1	510	<u>94 539</u> 92 721	<u>96 292</u> 94 706	<u>96 292</u> 94 706	<u>94 462</u> 92 721	<u>97 047</u> 92 721
225-204-0808	-60		1	680	<u>125 902</u> 123 481	<u>128 240</u> 126 128	<u>128 240</u> 126 128	<u>125 800</u> 123 481	<u>129 247</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>46 947</u> 45 708	<u>48 666</u> 47 654	<u>48 666</u> 47 654	<u>46 872</u> 45 708	<u>49 406</u> 45 708
225-204-0903	1-2		1	700	<u>60 097</u> 58 429	<u>62 503</u> 61 153	<u>62 503</u> 61 153	<u>59 991</u> 58 429	<u>63 540</u> 58 429
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>105 841</u> 102 368	<u>111 427</u> 108 692	<u>111 427</u> 108 692	<u>105 596</u> 102 368	<u>113 833</u> 102 368
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>143 262</u> 139 345	<u>148 848</u> 145 669	<u>148 848</u> 145 669	<u>143 016</u> 139 345	<u>151 254</u> 139 345
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>176 374</u> 170 461	<u>186 000</u> 181 358	<u>186 000</u> 181 358	<u>175 952</u> 170 461	<u>190 145</u> 170 461

225-204-0910	3-2		1	3600	<u>269 346</u> 261 238	<u>281 722</u> 275 249	<u>281 722</u> 275 249	<u>268 803</u> 261 238	<u>287 052</u> 261 238
225-204-1000	13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>8 115</u> 7 869	<u>8 493</u> 8 297	<u>8 493</u> 8 297	<u>8 099</u> 7 869	<u>8 656</u> 7 869
225-204-1006	3-		1	1750	<u>243 437</u> 237 247				
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 459</u> 19 807	<u>21 491</u> 20 975	<u>21 491</u> 20 975	<u>20 414</u> 19 807	<u>21 935</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41	<u>6 327</u> 6 196	<u>6 468</u> 6 356	<u>6 468</u> 6 356	<u>6 321</u> 6 196	<u>6 529</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012								
225-204-1201	-1		1	1600	<u>79 617</u> 76 489	<u>85 118</u> 82 716	<u>85 118</u> 82 716	<u>79 376</u> 76 489	<u>87 487</u> 76 489
225-204-1202	-2		1	2400	<u>130 207</u> 125 387	<u>138 457</u> 134 727	<u>138 457</u> 134 727	<u>129 845</u> 125 387	<u>142 011</u> 125 387
225-204-1203	-3		1	3400	<u>185 073</u> 178 238	<u>196 761</u> 191 470	<u>196 761</u> 191 470	<u>184 560</u> 178 238	<u>201 795</u> 178 238

225-204-1204	-4		1	900	<u>69 529</u> 67 476	<u>72 623</u> 70 979	<u>72 623</u> 70 979	<u>69 393</u> 67 476	<u>73 955</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>297 781</u> 290 168				
225-204-1303	12		1	2190	<u>161 991</u> 157 080	<u>169 519</u> 165 604	<u>169 519</u> 165 604	<u>161 660</u> 157 080	<u>172 762</u> 157 080
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>305 074</u> 298 467	<u>312 602</u> 306 990	<u>312 602</u> 306 990	<u>304 744</u> 298 467	<u>315 845</u> 298 467
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>469 377</u> 459 334	<u>480 653</u> 472 100	<u>480 653</u> 472 100	<u>468 882</u> 459 334	<u>485 509</u> 459 334
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>174 363</u> 169 292	<u>181 926</u> 177 854	<u>181 926</u> 177 854	<u>174 031</u> 169 292	<u>185 183</u> 169 292
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>316 728</u> 308 502	<u>327 986</u> 321 248	<u>327 986</u> 321 248	<u>316 234</u> 308 502	<u>332 835</u> 308 502
225-204-1313	32.9		1	725	<u>64 423</u> 62 670	<u>66 916</u> 65 491	<u>66 916</u> 65 491	<u>64 314</u> 62 670	<u>67 989</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>63 826</u> 62 079	<u>66 318</u> 64 901	<u>66 318</u> 64 901	<u>63 717</u> 62 079	<u>67 392</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>54 550</u> 52 913	<u>57 042</u> 55 735	<u>57 042</u> 55 735	<u>54 441</u> 52 913	<u>58 116</u> 52 913

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>62 850</u> 61 696	<u>63 882</u> 62 863	<u>63 882</u> 62 863	<u>62 805</u> 61 696	<u>64 326</u> 61 696
225-204-1402	2.8		1	800	<u>106 302</u> 103 949	<u>109 052</u> 107 063	<u>109 052</u> 107 063	<u>106 181</u> 103 949	<u>110 236</u> 103 949
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>130 184</u> 127 003	<u>134 310</u> 131 673	<u>134 310</u> 131 673	<u>130 003</u> 127 003	<u>136 086</u> 127 003
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>188 639</u> 184 218	<u>194 139</u> 190 445	<u>194 139</u> 190 445	<u>188 397</u> 184 218	<u>196 508</u> 184 218
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>262 620</u> 256 366	<u>270 526</u> 265 318	<u>270 526</u> 265 318	<u>262 273</u> 256 366	<u>273 932</u> 256 366
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>158 763</u> 153 382				
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>83 616</u> 81 942	<u>85 335</u> 83 888	<u>85 335</u> 83 888	<u>83 541</u> 81 942	<u>86 075</u> 81 942
225-204-1505	6		1	760	<u>125 759</u> 123 230	<u>128 372</u> 126 188	<u>128 372</u> 126 188	<u>125 644</u> 123 230	<u>129 497</u> 123 230
225-204-1507	7		1	230	<u>28 365</u> 27 715	<u>29 156</u> 28 610	<u>29 156</u> 28 610	<u>28 331</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715



					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-1508	7-1		1	230	<u>28 365</u> 27 715	<u>29 156</u> 28 610	<u>29 156</u> 28 610	<u>28 331</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715
225-204-1509	8		1	2600	<u>244 751</u> 238 300	<u>253 689</u> 248 419	<u>253 689</u> 248 419	<u>244 359</u> 238 300	<u>257 539</u> 238 300
225-204-1512	1		1	500	<u>61 148</u> 59 740	<u>62 867</u> 61 686	<u>62 867</u> 61 686	<u>61 072</u> 59 740	<u>63 607</u> 59 740
225-204-1513	3,0		1	500	<u>107 887</u> 105 366				
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>90 759</u> 89 000	<u>92 478</u> 90 946	<u>92 478</u> 90 946	<u>90 683</u> 89 000	<u>93 218</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>141 469</u> 138 754	<u>144 082</u> 141 712	<u>144 082</u> 141 712	<u>141 355</u> 138 754	<u>145 207</u> 138 754
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>23 065</u> 22 519	<u>23 753</u> 23 297	<u>23 753</u> 23 297	<u>23 035</u> 22 519	<u>24 049</u> 22 519

				,					
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0115	3-2		1	2900					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					

225-204-0120	5-2		1	4480					
225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0126	6-4		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					

				,					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					

				,					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					

8.04-08-2024

				,					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>48 270</u> 45 807	<u>52 200</u> 50 327	<u>51 045</u> 47 889	<u>49 199</u> 45 807	<u>49 830</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 803</u> 65 767	<u>73 421</u> 71 077	<u>72 231</u> 66 990	<u>69 895</u> 65 767	<u>70 637</u> 65 767
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 411</u> 76 343	<u>83 833</u> 81 428	<u>82 694</u> 77 515	<u>80 456</u> 76 343	<u>81 167</u> 76 343

8.04-08-2024

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>79 477</u> 76 408	<u>83 899</u> 81 493	<u>82 920</u> 76 408	<u>80 522</u> 76 408	<u>81 233</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>70 030</u> 67 688	<u>73 175</u> 71 304	<u>72 479</u> 67 688	<u>70 774</u> 67 688	<u>71 279</u> 67 688
225-204-0602	2		1	675	<u>57 782</u> 55 821	<u>60 435</u> 58 872	<u>59 848</u> 55 821	<u>58 409</u> 55 821	<u>58 836</u> 55 821
225-204-0603	3		1	550	<u>48 725</u> 47 108	<u>50 886</u> 49 593	<u>50 408</u> 47 108	<u>49 236</u> 47 108	<u>49 583</u> 47 108
225-204-0604	4		1	475	<u>42 450</u> 41 049	<u>44 317</u> 43 195	<u>43 903</u> 41 049	<u>42 891</u> 41 049	<u>43 191</u> 41 049
225-204-0605	5		1	400	<u>33 440</u> 32 288	<u>35 012</u> 34 095	<u>34 664</u> 32 288	<u>33 812</u> 32 288	<u>34 064</u> 32 288



225-204-0606	5 -1		1	400	<u>35 742</u> 34 562	<u>37 314</u> 36 370	<u>36 966</u> 34 562	<u>36 113</u> 34 562	<u>36 366</u> 34 562
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 356</u> 18 560	<u>20 535</u> 19 916	<u>20 274</u> 18 560	<u>19 635</u> 18 560	<u>19 824</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>16 728</u> 16 246	<u>17 318</u> 16 924	<u>17 187</u> 16 246	<u>16 868</u> 16 246	<u>16 962</u> 16 246
225-204-0802	33-1		1	160	<u>27 558</u> 26 929	<u>28 187</u> 27 652	<u>28 047</u> 26 929	<u>27 706</u> 26 929	<u>27 807</u> 26 929
225-204-0803	33-2		1	250	<u>32 593</u> 31 734	<u>33 575</u> 32 864	<u>33 358</u> 31 734	<u>32 825</u> 31 734	<u>32 983</u> 31 734
225-204-0804	33-3		1	250	<u>38 116</u> 37 191	<u>39 098</u> 38 321	<u>38 881</u> 37 191	<u>38 348</u> 37 191	<u>38 506</u> 37 191
225-204-0805	43-1		1	330	<u>49 439</u> 48 229	<u>50 736</u> 49 721	<u>50 449</u> 48 229	<u>49 746</u> 48 229	<u>49 954</u> 48 229
225-204-0806	43-2		1	330	<u>57 864</u> 56 554	<u>59 161</u> 58 046	<u>58 874</u> 56 554	<u>58 171</u> 56 554	<u>58 379</u> 56 554
225-204-0807	45		1	510	<u>94 810</u> 92 721	<u>96 814</u> 95 026	<u>96 370</u> 92 721	<u>95 283</u> 92 721	<u>95 605</u> 92 721
225-204-0808	-60		1	680	<u>126 264</u> 123 481	<u>128 936</u> 126 555	<u>128 345</u> 123 481	<u>126 895</u> 123 481	<u>127 325</u> 123 481

225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>47 213</u> 45 708	<u>49 178</u> 47 968	<u>48 743</u> 45 708	<u>47 677</u> 45 708	<u>47 993</u> 45 708
225-204-0903	1-2		1	700	<u>60 469</u> 58 429	<u>63 220</u> 61 592	<u>62 611</u> 58 429	<u>61 119</u> 58 429	<u>61 561</u> 58 429
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>106 704</u> 102 368	<u>113 091</u> 109 712	<u>111 677</u> 102 368	<u>108 214</u> 102 368	<u>109 240</u> 102 368
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>144 125</u> 139 345	<u>150 512</u> 146 689	<u>149 098</u> 139 345	<u>145 635</u> 139 345	<u>146 661</u> 139 345
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>177 862</u> 170 461	<u>188 866</u> 183 116	<u>186 431</u> 170 461	<u>180 463</u> 170 461	<u>182 231</u> 170 461
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>271 259</u> 261 238	<u>285 408</u> 277 509	<u>282 276</u> 261 238	<u>274 603</u> 261 238	<u>276 877</u> 261 238
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>8 174</u> 7 869	<u>8 606</u> 8 366	<u>8 510</u> 7 869	<u>8 276</u> 7 869	<u>8 345</u> 7 869
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 619</u> 19 807	<u>21 798</u> 21 163	<u>21 537</u> 19 807	<u>20 897</u> 19 807	<u>21 087</u> 19 807

225-204-1100	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41	<u>6 349</u> 6 196	<u>6 510</u> 6 382	<u>6 475</u> 6 196	<u>6 387</u> 6 196	<u>6 413</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012								
225-204-1201	-1		1	1600	<u>80 467</u> 76 489	<u>86 756</u> 83 721	<u>85 364</u> 76 489	<u>81 954</u> 76 489	<u>82 964</u> 76 489
225-204-1202	-2		1	2400	<u>131 482</u> 125 387	<u>140 914</u> 136 234	<u>138 826</u> 125 387	<u>133 711</u> 125 387	<u>135 227</u> 125 387
225-204-1203	-3		1	3400	<u>186 879</u> 178 238	<u>200 242</u> 193 604	<u>197 284</u> 178 238	<u>190 038</u> 178 238	<u>192 185</u> 178 238
225-204-1204	-4		1	900	<u>70 007</u> 67 476	<u>73 544</u> 71 544	<u>72 761</u> 67 476	<u>70 843</u> 67 476	<u>71 411</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1303	12		1	2190	<u>163 154</u> 157 080	<u>171 761</u> 166 978	<u>169 856</u> 157 080	<u>165 189</u> 157 080	<u>166 572</u> 157 080
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>306 237</u> 298 467	<u>314 845</u> 308 365	<u>312 939</u> 298 467	<u>308 272</u> 298 467	<u>309 655</u> 298 467

225-204-1307	35-15		1	3280	<u>471 120</u> 459 334	<u>484 011</u> 474 158	<u>481 157</u> 459 334	<u>474 167</u> 459 334	<u>476 238</u> 459 334
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>175 531</u> 169 292	<u>184 178</u> 179 235	<u>182 264</u> 169 292	<u>177 575</u> 169 292	<u>178 964</u> 169 292
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>318 468</u> 308 502	<u>331 339</u> 323 304	<u>328 490</u> 308 502	<u>321 510</u> 308 502	<u>323 578</u> 308 502
225-204-1313	32.9		1	725	<u>64 808</u> 62 670	<u>67 658</u> 65 946	<u>67 027</u> 62 670	<u>65 482</u> 62 670	<u>65 940</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>64 211</u> 62 079	<u>67 061</u> 65 356	<u>66 430</u> 62 079	<u>64 885</u> 62 079	<u>65 342</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>54 935</u> 52 913	<u>57 784</u> 56 190	<u>57 154</u> 52 913	<u>55 609</u> 52 913	<u>56 066</u> 52 913
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>63 010</u> 61 696	<u>64 189</u> 63 051	<u>63 928</u> 61 696	<u>63 288</u> 61 696	<u>63 478</u> 61 696
225-204-1402	2.8		1	800	<u>106 727</u> 103 949	<u>109 871</u> 107 565	<u>109 175</u> 103 949	<u>107 470</u> 103 949	<u>107 975</u> 103 949
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>130 822</u> 127 003	<u>135 538</u> 132 426	<u>134 494</u> 127 003	<u>131 937</u> 127 003	<u>132 695</u> 127 003
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>189 489</u> 184 218	<u>195 777</u> 191 449	<u>194 385</u> 184 218	<u>190 975</u> 184 218	<u>191 986</u> 184 218

225-204-1405	8.4		1	2300	<u>263 842</u> 256 366	<u>272 881</u> 266 761	<u>270 880</u> 256 366	<u>265 978</u> 256 366	<u>267 431</u> 256 366
225-204-1406	10.2		1	2800					
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>83 882</u> 81 942	<u>85 847</u> 84 202	<u>85 412</u> 81 942	<u>84 346</u> 81 942	<u>84 662</u> 81 942
225-204-1505	6		1	760	<u>126 163</u> 123 230	<u>129 150</u> 126 665	<u>128 489</u> 123 230	<u>126 869</u> 123 230	<u>127 349</u> 123 230
225-204-1507	7		1	230	<u>28 488</u> 27 715	<u>29 392</u> 28 755	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1508	7-1		1	230	<u>28 488</u> 27 715	<u>29 392</u> 28 755	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1509	8		1	2600	<u>246 133</u> 238 300	<u>256 351</u> 250 051	<u>254 089</u> 238 300	<u>248 548</u> 238 300	<u>250 190</u> 238 300
225-204-1512	1		1	500	<u>61 413</u> 59 740	<u>63 379</u> 62 000	<u>62 944</u> 59 740	<u>61 878</u> 59 740	<u>62 194</u> 59 740
225-204-1513	3,0		1	500					
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>91 024</u> 89 000	<u>92 989</u> 91 260	<u>92 554</u> 89 000	<u>91 489</u> 89 000	<u>91 805</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>141 873</u> 138 754	<u>144 860</u> 142 189	<u>144 199</u> 138 754	<u>142 579</u> 138 754	<u>143 059</u> 138 754

225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>23 172</u> 22 519	<u>23 958</u> 23 423	<u>23 784</u> 22 519	<u>23 357</u> 22 519	<u>23 484</u> 22 519

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 019</u> 994	<u>1 055</u> 1 033	<u>1 055</u> 1 033	<u>1 018</u> 994	<u>1 069</u> 994
225-205-0102	2		1	13	<u>1 123</u> 1 092	<u>1 170</u> 1 143	<u>1 170</u> 1 143	<u>1 122</u> 1 092	<u>1 187</u> 1 092
225-205-0103	3		1	40	<u>2 961</u> 2 871	<u>3 103</u> 3 027	<u>3 103</u> 3 027	<u>2 955</u> 2 871	<u>3 157</u> 2 871
225-205-0104	4		1	90	<u>8 689</u> 8 463	<u>8 999</u> 8 814	<u>8 999</u> 8 814	<u>8 676</u> 8 463	<u>9 132</u> 8 463
225-205-0105	5		1	130	<u>13 311</u> 12 976	<u>13 758</u> 13 482	<u>13 758</u> 13 482	<u>13 292</u> 12 976	<u>13 951</u> 12 976

225-205-0106	6		1	180	<u>22 127</u> 21 619	<u>22 746</u> 22 319	<u>22 746</u> 22 319	<u>22 100</u> 21 619	<u>23 012</u> 21 619
225-205-0107	7		1	230	<u>35 847</u> 35 108	<u>36 638</u> 36 003	<u>36 638</u> 36 003	<u>35 812</u> 35 108	<u>36 978</u> 35 108
225-205-0108	8		1	650	<u>39 903</u> 38 543	<u>42 138</u> 41 073	<u>42 138</u> 41 073	<u>39 805</u> 38 543	<u>43 100</u> 38 543
225-205-0109	9		1	1130	<u>62 082</u> 59 804	<u>65 967</u> 64 201	<u>65 967</u> 64 201	<u>61 912</u> 59 804	<u>67 640</u> 59 804

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 025</u> 994	<u>1 064</u> 1 039	<u>1 055</u> 994	<u>1 034</u> 994	<u>1 040</u> 994
225-205-0102	2		1	13	<u>1 130</u> 1 092	<u>1 181</u> 1 151	<u>1 170</u> 1 092	<u>1 142</u> 1 092	<u>1 151</u> 1 092
225-205-0103	3		1	40	<u>2 982</u> 2 871	<u>3 139</u> 3 052	<u>3 104</u> 2 871	<u>3 019</u> 2 871	<u>3 044</u> 2 871

225-205-0104	4		1	90	<u>8 737</u> 8 463	<u>9 091</u> 8 870	<u>9 013</u> 8 463	<u>8 821</u> 8 463	<u>8 878</u> 8 463
225-205-0105	5		1	130	<u>13 380</u> 12 976	<u>13 891</u> 13 563	<u>13 778</u> 12 976	<u>13 501</u> 12 976	<u>13 583</u> 12 976
225-205-0106	6		1	180	<u>22 222</u> 21 619	<u>22 930</u> 22 432	<u>22 773</u> 21 619	<u>22 390</u> 21 619	<u>22 503</u> 21 619
225-205-0107	7		1	230	<u>35 969</u> 35 108	<u>36 873</u> 36 148	<u>36 673</u> 35 108	<u>36 183</u> 35 108	<u>36 328</u> 35 108
225-205-0108	8		1	650	<u>40 249</u> 38 543	<u>42 803</u> 41 481	<u>42 238</u> 38 543	<u>40 852</u> 38 543	<u>41 263</u> 38 543
225-205-0109	9		1	1130	<u>62 683</u> 59 804	<u>67 124</u> 64 911	<u>66 141</u> 59 804	<u>63 732</u> 59 804	<u>64 446</u> 59 804



225-207.

					„				
					„				
					„				
					.				
225-207-0100	13015-2012	3							
225-207-0101	15, 0,1 3, 937-92	3	1	2542	<u>106 474</u> 101 741	<u>115 664</u> 111 471	<u>115 664</u> 111 471	<u>106 090</u> 101 741	<u>118 976</u> 101 741
225-207-0102	, 15, 0,1 3 937-92	3	1	2464	<u>71 849</u> 67 634	<u>80 732</u> 77 039	<u>80 732</u> 77 039	<u>71 478</u> 67 634	<u>83 968</u> 67 634

					,				
225-207-0100	13015-2012	3							
225-207-0101	15, 0,1 3, 937-92	3	1	2542	<u>107 824</u> 101 741	<u>117 623</u> 113 040	<u>115 603</u> 101 741	<u>110 186</u> 101 741	<u>111 791</u> 101 741

225-207-0102	, 15 , 0,1 3 937-92	3	1	2464	<u>73 158</u> 67 634	<u>82 626</u> 78 556	<u>80 699</u> 67 634	<u>75 447</u> 67 634	<u>77 003</u> 67 634

**226.****226-1.****226-102.**

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>163 753</u> 157 141				
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400	<u>206 744</u> 198 316				

					„ „ „ „				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>101 704</u> 97 807				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>143 156</u> 136 907			<u>125 954</u> 122 494	
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>330 325</u> 317 570				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>221 431</u> 212 635				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>93 152</u> 89 544				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>167 352</u> 161 292				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>116 923</u> 112 443				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>196 332</u> 188 983				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>269 810</u> 262 111				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>337 465</u> 327 726				

8.04-08-2024

					“				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>278 111</u> 266 745				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>359 818</u> 345 229				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>24 524</u> 23 597				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>31 239</u> 30 019				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>42 698</u> 40 970				
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>70 266</u> 67 268				
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>95 369</u> 91 312				
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>144 895</u> 138 814				
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>175 094</u> 167 610				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>199 321</u> 191 971				

					„				
					„				
					„				
					„				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>123 211</u> 118 342	<u>131 807</u> 128 072	<u>131 807</u> 128 072	<u>122 835</u> 118 342	<u>135 493</u> 118 342
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>126 313</u> 121 424	<u>134 921</u> 131 160	<u>134 921</u> 131 160	<u>125 938</u> 121 424	<u>138 530</u> 121 424
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 313</u> 2 217	<u>2 491</u> 2 412	<u>2 491</u> 2 412	<u>2 305</u> 2 217	<u>2 559</u> 2 217
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 860</u> 8 468	<u>9 607</u> 9 285	<u>9 607</u> 9 285	<u>8 828</u> 8 468	<u>9 892</u> 8 468

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250	$\frac{127\ 637}{122\ 494}$		$\frac{129\ 620}{122\ 494}$	$\frac{128\ 420}{122\ 494}$	$\frac{128\ 151}{122\ 494}$
226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0404	2-6		1	5500					
226-102-0406	400.98.25		1	2200					
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					

226-102-0412	600.98.30		1	4000					
226-102-0414	600.124.30		1	5100					
226-102-0416	800.98.40		1	7300					
226-102-0418	800.124.40		1	9300					
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					
226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					
226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>124 538</u> 118 342	<u>134 366</u> 129 641	<u>132 180</u> 118 342	<u>126 858</u> 118 342	<u>128 435</u> 118 342

226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>127 632</u> 121 424	<u>137 475</u> 132 730	<u>135 234</u> 121 424	<u>129 940</u> 121 424	<u>131 509</u> 121 424
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 339</u> 2 217	<u>2 536</u> 2 443	<u>2 492</u> 2 217	<u>2 386</u> 2 217	<u>2 417</u> 2 217
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 971</u> 8 468	<u>9 796</u> 9 417	<u>9 614</u> 8 468	<u>9 166</u> 8 468	<u>9 299</u> 8 468



226-103. ,

					„				
					„				
					„				
					.				
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600	<u>15 351</u> 14 564				
226-103-1109	3		1	700	<u>17 810</u> 16 894				
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 630</u> 12 950	<u>14 982</u> 14 429	<u>14 982</u> 14 429	<u>13 573</u> 12 950	<u>15 499</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 613</u> 13 962	<u>15 816</u> 15 324	<u>15 816</u> 15 324	<u>14 560</u> 13 962	<u>16 334</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 113</u> 8 678	<u>9 968</u> 9 612	<u>9 968</u> 9 612	<u>9 077</u> 8 678	<u>10 294</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50		1	220	<u>7 193</u> 6 807	<u>8 002</u> 7 663	<u>8 002</u> 7 663	<u>7 160</u> 6 807	<u>8 275</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 934</u> 4 753	<u>5 255</u> 5 103	<u>5 255</u> 5 103	<u>4 921</u> 4 753	<u>5 377</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>3 381</u> 3 232	<u>3 666</u> 3 544	<u>3 666</u> 3 544	<u>3 369</u> 3 232	<u>3 775</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 744</u> 2 630	<u>2 958</u> 2 863	<u>2 958</u> 2 863	<u>2 735</u> 2 630	<u>3 039</u> 2 630

					„				
					„				
					„				
					„				
226-103-1409	-2-18-25		1	50	<u>1 898</u> 1 807	<u>2 082</u> 2 002	<u>2 082</u> 2 002	<u>1 890</u> 1 807	<u>2 144</u> 1 807
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 859</u> 7 506	<u>8 535</u> 8 246	<u>8 535</u> 8 246	<u>7 830</u> 7 506	<u>8 793</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>318 272</u> 305 795				
226-103-1602	500		1	8350	<u>342 153</u> 328 680				
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>430 190</u> 413 939				
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>459 229</u> 441 881				
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>532 832</u> 513 515				
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>110 784</u> 106 586				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>137 286</u> 131 653				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>160 946</u> 154 347				

					„				
					„				
					„				
					„				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>109 758</u> 105 581				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>124 437</u> 119 648				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>153 186</u> 147 266				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>180 269</u> 173 251				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>155 083</u> 149 191				
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>23 556</u> 22 294	<u>26 031</u> 25 096	<u>26 031</u> 25 096	<u>23 447</u> 22 294	<u>27 097</u> 22 294
226-103-1802	-2		1	960	<u>29 087</u> 27 432	<u>32 388</u> 31 168	<u>32 388</u> 31 168	<u>28 943</u> 27 432	<u>33 809</u> 27 432
226-103-1803	-3		1	1130	<u>43 194</u> 41 139	<u>47 079</u> 45 537	<u>47 079</u> 45 537	<u>43 024</u> 41 139	<u>48 752</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012								
226-103-1904	40 30- , 3100 40 160		1	50	<u>4 135</u> 4 018	<u>4 335</u> 4 228	<u>4 335</u> 4 228	<u>4 128</u> 4 018	<u>4 381</u> 4 018

8.04-08-2024

226-103-1905	40 5800 180 240 58- ,		1	538	<u>35 982</u> 34 821	<u>38 129</u> 37 080	<u>38 129</u> 37 080	<u>35 901</u> 34 821	<u>38 629</u> 34 821
226-103-1906	40 7400 180 240 74- ,		1	690	<u>44 325</u> 42 857	<u>47 078</u> 45 754	<u>47 078</u> 45 754	<u>44 221</u> 42 857	<u>47 718</u> 42 857

226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 832</u> 12 950	<u>15 325</u> 14 667	<u>14 995</u> 12 950	<u>14 185</u> 12 950	<u>14 425</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 799</u> 13 962	<u>16 174</u> 15 543	<u>15 870</u> 13 962	<u>15 124</u> 13 962	<u>15 345</u> 13 962

226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 241</u> 8 678	<u>10 184</u> 9 762	<u>9 975</u> 8 678	<u>9 464</u> 8 678	<u>9 615</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50		1	220	<u>7 310</u> 6 807	<u>8 174</u> 7 801	<u>7 983</u> 6 807	<u>7 514</u> 6 807	<u>7 653</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 982</u> 4 753	<u>5 336</u> 5 160	<u>5 258</u> 4 753	<u>5 066</u> 4 753	<u>5 123</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>3 424</u> 3 232	<u>3 738</u> 3 594	<u>3 669</u> 3 232	<u>3 498</u> 3 232	<u>3 549</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 776</u> 2 630	<u>3 012</u> 2 901	<u>2 960</u> 2 630	<u>2 832</u> 2 630	<u>2 870</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25		1	50	<u>1 924</u> 1 807	<u>2 121</u> 2 033	<u>2 077</u> 1 807	<u>1 971</u> 1 807	<u>2 002</u> 1 807
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 960</u> 7 506	<u>8 706</u> 8 365	<u>8 541</u> 7 506	<u>8 136</u> 7 506	<u>8 256</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					
226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					
226-103-1604	650 -		1	10300					
226-103-1605	700 -		1	10950					

226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>23 938</u> 22 294	<u>26 768</u> 25 548	<u>26 142</u> 22 294	<u>24 607</u> 22 294	<u>25 062</u> 22 294
226-103-1802	-2		1	960	<u>29 598</u> 27 432	<u>33 371</u> 31 771	<u>32 535</u> 27 432	<u>30 489</u> 27 432	<u>31 096</u> 27 432
226-103-1803	-3		1	1130	<u>43 794</u> 41 139	<u>48 235</u> 46 246	<u>47 252</u> 41 139	<u>44 844</u> 41 139	<u>45 558</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012								

226-103-1904	40 30- , 3100 40 160		1	50	<u>4 162</u> 4 018	<u>4 358</u> 4 244	<u>4 300</u> 4 122	<u>4 208</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 018
226-103-1905	40 5800 180 240 58- ,		1	538	<u>36 268</u> 34 821	<u>38 383</u> 37 253	<u>37 761</u> 35 942	<u>36 768</u> 34 821	<u>37 108</u> 34 821
226-103-1906	40 7400 180 240 74- ,		1	690	<u>44 691</u> 42 857	<u>47 403</u> 45 976	<u>46 606</u> 44 294	<u>45 332</u> 42 857	<u>45 768</u> 42 857

226-105.

					” ” ” .	.	.		
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>4 281</u> 4 148	<u>4 502</u> 4 382	<u>4 502</u> 4 382	<u>4 272</u> 4 148	<u>4 576</u> 4 148

8.04-08-2024

					„				
226-105-0102	7		1	320	<u>10 769</u> 10 299	<u>25 283</u> 24 631		<u>9 844</u> 8 660	

					,				
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>4 313</u> 4 148	<u>4 549</u> 4 419	<u>4 496</u> 4 148	<u>4 368</u> 4 148	<u>4 406</u> 4 148
226-105-0102	7		1	320	<u>11 527</u> 8 660		<u>13 509</u> 8 660	<u>12 310</u> 8 660	<u>12 041</u> 8 660



25.

251.

, ,

251-3.

,

251-302.

,

					”				
					”				
					”				
					.				
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787				
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930				
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500	<u>21 940</u> 18 500	<u>18 989</u> 18 500	<u>20 234</u> 18 500

					„	„	„	„	„
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>20 342</u> 19 732	<u>21 419</u> 20 866	<u>21 372</u> 20 821	<u>20 292</u> 19 732	<u>21 670</u> 19 732

					„				
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					

					,				
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>19 168</u> 18 500	<u>20 058</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>20 485</u> 19 732	<u>21 547</u> 20 952	<u>21 235</u> 20 294	<u>20 736</u> 19 732	<u>20 907</u> 19 732

255. , ,

**255-1.**  
**255-101.**

					”	”	”	”	”
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 649</u> 2 472	<u>2 995</u> 2 419	<u>2 995</u> 2 419	<u>2 582</u> 2 419	<u>2 993</u> 2 419
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 914</u> 3 650				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 199</u> 9 813				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 409</u> 1 325	<u>1 592</u> 1 333	<u>1 592</u> 1 333	<u>1 411</u> 1 333	<u>1 591</u> 1 333
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 615</u> 1 519				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 935</u> 1 817				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 619</u> 12 188				

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,637}{2\,419}$	$\frac{2\,933}{2\,419}$	$\frac{2\,885}{2\,419}$	$\frac{2\,712}{2\,419}$	$\frac{2\,764}{2\,419}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,435}{1\,333}$	$\frac{1\,565}{1\,333}$	$\frac{1\,544}{1\,333}$	$\frac{1\,468}{1\,333}$	$\frac{1\,491}{1\,333}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

## 255-102.

					„				
					„				
					„				
					.				
					.				
255-102-0100	’ ’ ’ - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	’ ’ ’ ’ ’ 60 - 100 - i 17608-2017	2							
255-102-0201	’ 17608-2017 60	2	1	130	$\frac{6\,343}{6\,003}$				
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,580}{8\,184}$				
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	$\frac{10\,384}{9\,940}$				
255-102-0204	’ 60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,176}{10\,713}$				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 979</u> 8 511				
255-102-0208	80 - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>9 547</u> 9 065				
255-102-0209	80 - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>11 422</u> 10 892				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 629</u> 12 068				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>7 641</u> 7 207				
255-102-0212	100 - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>8 149</u> 7 702				
255-102-0213	100 - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>9 253</u> 8 778				

					„ „ „ .				
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>11 045</u> 10 524				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>8 454</u> 7 931				
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>9 086</u> 8 547				
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>10 949</u> 10 362				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>11 682</u> 11 076				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>9 321</u> 8 844				
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>9 898</u> 9 407				



					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>11 832</u> 11 291				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>13 026</u> 12 454				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>7 940</u> 7 430				
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>8 448</u> 7 925				
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>9 552</u> 9 001				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 344</u> 10 747				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 528</u> 7 097				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>7 922</u> 7 481				
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>10 235</u> 9 735				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>10 510</u> 10 003				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 169</u> 7 653				
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>8 677</u> 8 149				
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>9 781</u> 9 225				

					” ” ” ”				
255-102-0236	， 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 573</u> 10 970				
255-102-0237	， 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 627</u> 8 100				
255-102-0238	100 ， - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>9 135</u> 8 595				
255-102-0239	100 ， - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>10 240</u> 9 671				
255-102-0240	， 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 031</u> 11 417				
255-102-0400	60 = ’ ’ ’ ’ - i ， 17608-2017	2							

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0401	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 457</u> 7 089				
255-102-0402	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>8 007</u> 7 625				
255-102-0403	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>8 923</u> 8 518				
255-102-0404	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 206</u> 9 768				
255-102-0405	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>7 905</u> 7 464				
255-102-0406	80 - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>8 455</u> 8 000				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>9 371</u> 8 893				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 654</u> 10 143				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 534</u> 8 009				
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	<u>9 084</u> 8 545				
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	<u>10 550</u> 9 973				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 832</u> 11 223				

					„ „ „ .				
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 915</u> 7 536				
255-102-0414	60 - ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>8 465</u> 8 071				
255-102-0415	60 - ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>9 381</u> 8 964				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 664</u> 10 214				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 363</u> 7 911				
255-102-0418	80 - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 913</u> 8 446				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 829</u> 9 339				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 112</u> 10 589				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 992</u> 8 455				
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 542</u> 8 991				
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>11 008</u> 10 420				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 291</u> 11 670				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 821</u> 8 357				
255-102-0426	80 - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>9 371</u> 8 893				
255-102-0427	80 - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>10 287</u> 9 786				
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 570</u> 11 036				
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 450</u> 8 902				
255-102-0430	100 - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>10 000</u> 9 438				



					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>11 466</u> 10 866				
255-102-0432	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 749</u> 12 116				
255-102-0433	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 366</u> 9 795				
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>10 916</u> 10 330				
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>12 382</u> 11 759				
255-102-0436	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 665</u> 13 009				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 149</u> 2 938	<u>3 630</u> 2 938	<u>3 630</u> 2 938	<u>3 134</u> 2 938	<u>3 628</u> 2 938
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 451</u> 3 232	<u>3 933</u> 3 232	<u>3 933</u> 3 232	<u>3 437</u> 3 232	<u>3 930</u> 3 232
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 696</u> 3 438	<u>4 297</u> 3 438	<u>4 297</u> 3 438	<u>3 677</u> 3 438	<u>4 294</u> 3 438
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>4 429</u> 4 152	<u>5 030</u> 4 152	<u>5 030</u> 4 152	<u>4 410</u> 4 152	<u>5 027</u> 4 152
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 581</u> 3 293	<u>4 303</u> 3 293	<u>4 303</u> 3 293	<u>3 559</u> 3 293	<u>4 299</u> 3 293
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 882</u> 3 586	<u>4 604</u> 3 586	<u>4 604</u> 3 586	<u>3 860</u> 3 586	<u>4 600</u> 3 586
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 544</u> 2 305			<u>2 644</u> 2 305	
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>2 959</u> 2 712			<u>3 059</u> 2 712	
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>3 931</u> 3 568	<u>4 893</u> 3 568	<u>4 893</u> 3 568	<u>3 902</u> 3 568	<u>4 888</u> 3 568
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>4 239</u> 3 869	<u>5 202</u> 3 869	<u>5 202</u> 3 869	<u>4 210</u> 3 869	<u>5 197</u> 3 869

255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>17 948</u> 17 313				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 350</u> 17 643				
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 223</u> 17 580				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 625</u> 17 911				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 900</u> 18 179				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 060</u> 19 241				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 518</u> 19 688				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>20 910</u> 19 991				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 278</u> 17 634				

255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>18 680</u> 17 964		
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>18 553</u> 17 902		
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>18 955</u> 18 232		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 230</u> 18 500		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 390</u> 19 563		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 848</u> 20 009		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>21 240</u> 20 313		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 361</u> 17 714		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>18 763</u> 18 045		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 635</u> 17 982		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 037</u> 18 313		

255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 312</u> 18 580			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>20 473</u> 19 643			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>20 931</u> 20 089			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>21 322</u> 20 393			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 974</u> 18 313			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 376</u> 18 643			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 249</u> 18 580			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 651</u> 18 911			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 926</u> 19 179			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>21 087</u> 20 241			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>21 545</u> 20 688			

255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>21 936</u> 20 991				
255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 117</u> 21 375				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 519</u> 21 705				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 392</u> 21 643				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 794</u> 21 973				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 069</u> 22 241				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 229</u> 23 304				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>25 604</u> 24 643				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 079</u> 24 054				

255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>22 529</u> 21 777			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>22 931</u> 22 107			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>22 804</u> 22 045			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 206</u> 22 375			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 481</u> 22 643			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 642</u> 23 705			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 100</u> 24 152			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>25 491</u> 24 455			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>22 777</u> 22 018			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 179</u> 22 348			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 052</u> 22 286			

255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 454</u> 22 616			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 729</u> 22 884			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>24 889</u> 23 946			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 347</u> 24 393			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>25 738</u> 24 696			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 180</u> 22 411			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 582</u> 22 741			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 455</u> 22 679			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 857</u> 23 009			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 132</u> 23 277			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 292</u> 24 339			



255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 750</u> 24 786				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 142</u> 25 089				

255-102-0100	' 30 ' - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					

				,					
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225					

				,					
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					

				,					
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, 60 = ' 100 ' - i , 17608-2017	2							
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0404	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0405	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0406	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0409	, 17608-2017, 100	2	1	225					



				,					
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	130					

				,					
255-102-0416	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0417	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0418	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0421	, 17608-2017, 100	2	1	225					

				,					
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0428	, 17608-2017	80	2	1	175				
255-102-0429	, 17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030		2	1	225				
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031		2	1	225				
255-102-0432	, 17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0433	, 17608-2017	100	2	1	225				

255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - , 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 201</u> 2 938	<u>3 556</u> 2 938	<u>3 499</u> 2 938	<u>3 291</u> 2 938	<u>3 353</u> 2 938
255-102-0602	- 17608-2017	2	1	96	<u>3 503</u> 3 232	<u>3 859</u> 3 232	<u>3 801</u> 3 232	<u>3 593</u> 3 232	<u>3 655</u> 3 232
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 760</u> 3 438	<u>4 205</u> 3 438	<u>4 133</u> 3 438	<u>3 873</u> 3 438	<u>3 950</u> 3 438
255-102-0604	- 17608-2017	2	1	120	<u>4 493</u> 4 152	<u>4 938</u> 4 152	<u>4 866</u> 4 152	<u>4 606</u> 4 152	<u>4 683</u> 4 152

					,					
255-102-0605	60	17608-2017	2	1	144	<u>3 659</u> 3 293	<u>4 192</u> 3 293	<u>4 106</u> 3 293	<u>3 794</u> 3 293	<u>3 887</u> 3 293
255-102-0606	60	- 17608-2017	2	1	144	<u>3 960</u> 3 586	<u>4 493</u> 3 586	<u>4 406</u> 3 586	<u>4 095</u> 3 586	<u>4 187</u> 3 586
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168	<u>2 644</u> 2 305			<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	70	- 17608-2017	2	1	168	<u>3 059</u> 2 712			<u>3 169</u> 2 712	
255-102-0609	80	17608-2017	2	1	192	<u>4 034</u> 3 568	<u>4 746</u> 3 568	<u>4 630</u> 3 568	<u>4 215</u> 3 568	<u>4 338</u> 3 568
255-102-0610	80	- 17608-2017	2	1	192	<u>4 343</u> 3 869	<u>5 054</u> 3 869	<u>4 939</u> 3 869	<u>4 524</u> 3 869	<u>4 647</u> 3 869
255-102-0800	17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro	60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro	80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro	60 Granit	2	1	130					

255-102-0804	Ferro	80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro	80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro	100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro	100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro	120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			

255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					



255-102-0826	Ferro Lace PRO 3	80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3	60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3	80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3	80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3	100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3	100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3	120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , 17608-2017		2						
255-102-0901	Silk	60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk	80 Granit	2	1	175				

255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					

255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282			

255-103.

					，，，，，
255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ，		1	126	<u>9 680</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ，		1	63	<u>7 144</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ，		1	126	<u>10 493</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ，		1	63	<u>7 957</u> 7 777

255-104.

					，	”	”	”	·
255-104-0100	NATIVE 13015-2012								
255-104-0101	200 120 800 ，		1	45		<u>5 800</u>			
						5 670			
255-104-0102	200 120 800 ， (		1	45		<u>6 703</u>			
	)					6 563			
255-104-0103	200 120 800 ， (		1	45		<u>8 511</u>			
	)					8 348			
255-104-0104	200 120 600 ，		1	34		<u>5 468</u>			
						5 357			
255-104-0105	200 120 600 ， (		1	34		<u>6 372</u>			
	)					6 250			
255-104-0106	200 120 600 ， (		1	34		<u>8 179</u>			
	)					8 036			

255-105.

				,	„ „ „ .
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 663</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, - ( ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 624</u> 25 298

255-2.  
255-201.

					” ” ” ”				
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>10 064</u> 9 643	<u>9 872</u> 9 487	<u>10 121</u> 9 643	<u>10 128</u> 9 643	<u>10 187</u> 9 643
255-201-0104	4		1	50	<u>7 250</u> 7 051	<u>7 256</u> 7 015	<u>7 248</u> 7 051	<u>7 285</u> 7 051	
255-201-0105	5		1	40	<u>6 962</u> 6 780	<u>7 245</u> 7 015	<u>6 960</u> 6 780	<u>6 990</u> 6 780	



255-202.

					“ ”			
255-202-0100	32018-2012	2			“ ”			
255-202-0101	40	2	1	110	<u>16 724</u> 16 272	<u>16 720</u> 16 272	<u>16 802</u> 16 272	
255-202-0102	50	2	1	135	<u>18 972</u> 18 304	<u>19 037</u> 18 304	<u>19 045</u> 18 304	<u>19 111</u> 18 304
255-202-0103	60	2	1	162	<u>26 005</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313	<u>26 119</u> 25 313	

255-203.

					“ ”			
255-203-0100	3619-2020	2						
255-203-0101	50	2	1	135		<u>23 212</u> 22 470		

					,
255-203-0102	60	2	1	162	<u>27 855</u> 26 964
255-203-0103	80	2	1	216	<u>37 140</u> 35 952
255-203-0104	100	2	1	270	<u>46 425</u> 44 940

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					”				
					”				
					”				
					”				
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

					„				
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,								

					„				
					„				
					„				
					„				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная