

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		7
211-3.		46
211-4.		48
211-5.		51
211-6.		53
211-7.		55
212.	,	60
212-1.		60
212-2.		227
212-3.		228
212-4.		229
212-5.		243
212-6.		259
213.		262
213-1.		263
213-3.	,	272
221.		282
221-1.		282
222.	,	292
222-1.	,	293
222-2.	,	312
222-3.	,	320
225.		330
225-1.		331
225-2.		399

226.				471
226-1.	,			472
251.	,		,	494
251-3.			,	494
255.	,		,	494
255-1.				495
261.				580
261-1.				580

21. ,
211. -
211-1. ,
211-101.

211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220

211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220	<u>1 757</u> 1 220

				,					
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$

				,					
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200								
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 265</u>	<u>7 062</u> 5 128	<u>4 088</u> 3 466	<u>6 838</u>	<u>7 993</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 220</u>	<u>7 049</u> 5 128	<u>4 059</u> 3 441	<u>6 556</u>	<u>7 974</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 176</u>	<u>6 446</u> 4 555	<u>4 030</u> 3 416	<u>6 509</u>	<u>7 364</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 176</u>	<u>6 446</u> 4 555	<u>4 030</u> 3 416	<u>6 509</u>	<u>7 364</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 176</u>	<u>6 446</u> 4 555	<u>4 030</u> 3 416	<u>6 509</u>	<u>7 364</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 845</u>	<u>6 225</u> 4 353	<u>3 714</u> 3 114	<u>6 325</u>	<u>7 137</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 759</u>	<u>6 200</u> 4 353	<u>3 660</u> 3 068	<u>6 232</u>	<u>7 098</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 845</u>	<u>6 225</u> 4 353	<u>3 714</u> 3 114	<u>6 325</u>	<u>7 137</u>

211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 331</u>	<u>7 159</u> 5 223	<u>4 154</u> 3 530	<u>6 915</u>	<u>8 091</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 286</u>	<u>7 147</u> 5 223	<u>4 125</u> 3 505	<u>6 629</u>	<u>8 071</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 241</u>	<u>6 533</u> 4 640	<u>4 095</u> 3 480	<u>6 581</u>	<u>7 451</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 241</u>	<u>6 533</u> 4 640	<u>4 095</u> 3 480	<u>6 581</u>	<u>7 451</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 241</u>	<u>6 533</u> 4 640	<u>4 095</u> 3 480	<u>6 581</u>	<u>7 451</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 904</u>	<u>6 308</u> 4 434	<u>3 774</u> 3 171	<u>6 393</u>	<u>7 220</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 818</u>	<u>6 283</u> 4 434	<u>3 719</u> 3 125	<u>6 300</u>	<u>7 181</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 904</u>	<u>6 308</u> 4 434	<u>3 774</u> 3 171	<u>6 393</u>	<u>7 220</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 400</u>	<u>7 261</u> 5 322	<u>4 223</u> 3 597	<u>6 995</u>	<u>8 192</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 354</u>	<u>7 248</u> 5 322	<u>4 193</u> 3 571	<u>6 704</u>	<u>8 173</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 308</u>	<u>6 623</u> 4 727	<u>4 163</u> 3 545	<u>6 655</u>	<u>7 541</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 308</u>	<u>6 623</u> 4 727	<u>4 163</u> 3 545	<u>6 655</u>	<u>7 541</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 308</u>	<u>6 623</u> 4 727	<u>4 163</u> 3 545	<u>6 655</u>	<u>7 541</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 966</u>	<u>6 394</u> 4 517	<u>3 835</u> 3 231	<u>6 465</u>	<u>7 306</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 879</u>	<u>6 369</u> 4 517	<u>3 779</u> 3 184	<u>6 370</u>	<u>7 267</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 966</u>	<u>6 394</u> 4 517	<u>3 835</u> 3 231	<u>6 465</u>	<u>7 306</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 471</u>	<u>7 366</u> 5 424	<u>4 294</u> 3 666	<u>7 078</u>	<u>8 298</u>

211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 425</u>	<u>7 354</u> 5 424	<u>4 263</u> 3 640	<u>6 782</u>	<u>8 278</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 379</u>	<u>6 717</u> 4 818	<u>4 233</u> 3 614	<u>6 733</u>	<u>7 635</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 379</u>	<u>6 717</u> 4 818	<u>4 233</u> 3 614	<u>6 733</u>	<u>7 635</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 379</u>	<u>6 717</u> 4 818	<u>4 233</u> 3 614	<u>6 733</u>	<u>7 635</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 030</u>	<u>6 484</u> 4 604	<u>3 899</u> 3 293	<u>6 539</u>	<u>7 395</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 942</u>	<u>6 458</u> 4 604	<u>3 842</u> 3 245	<u>6 443</u>	<u>7 356</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 030</u>	<u>6 484</u> 4 604	<u>3 899</u> 3 293	<u>6 539</u>	<u>7 395</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 545</u>	<u>7 476</u> 5 530	<u>4 368</u> 3 738	<u>7 164</u>	<u>8 407</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 498</u>	<u>7 463</u> 5 530	<u>4 337</u> 3 711	<u>6 862</u>	<u>8 388</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 452</u>	<u>6 814</u> 4 912	<u>4 306</u> 3 684	<u>6 813</u>	<u>7 732</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 452</u>	<u>6 814</u> 4 912	<u>4 306</u> 3 684	<u>6 813</u>	<u>7 732</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 452</u>	<u>6 814</u> 4 912	<u>4 306</u> 3 684	<u>6 813</u>	<u>7 732</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 096</u>	<u>6 577</u> 4 695	<u>3 966</u> 3 358	<u>6 616</u>	<u>7 488</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 007</u>	<u>6 551</u> 4 695	<u>3 908</u> 3 309	<u>6 519</u>	<u>7 449</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 096</u>	<u>6 577</u> 4 695	<u>3 966</u> 3 358	<u>6 616</u>	<u>7 488</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 583</u>	<u>7 532</u> 5 585	<u>4 406</u> 3 775	<u>7 209</u>	<u>8 464</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 536</u>	<u>7 519</u> 5 585	<u>4 375</u> 3 748	<u>6 904</u>	<u>8 444</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 489</u>	<u>6 864</u> 4 961	<u>4 343</u> 3 721	<u>6 855</u>	<u>7 782</u>

211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 489</u>	<u>6 864</u> 4 961	<u>4 343</u> 3 721	<u>6 855</u>	<u>7 782</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 489</u>	<u>6 864</u> 4 961	<u>4 343</u> 3 721	<u>6 855</u>	<u>7 782</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 130</u>	<u>6 625</u> 4 741	<u>4 000</u> 3 391	<u>6 655</u>	<u>7 536</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 041</u>	<u>6 599</u> 4 741	<u>3 942</u> 3 342	<u>6 558</u>	<u>7 497</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 130</u>	<u>6 625</u> 4 741	<u>4 000</u> 3 391	<u>6 655</u>	<u>7 536</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 781</u>	<u>7 683</u> 5 641	<u>4 546</u> 3 813	<u>7 411</u>	<u>8 664</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 732</u>	<u>7 670</u> 5 641	<u>4 514</u> 3 785	<u>7 103</u>	<u>8 643</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 684</u>	<u>7 007</u> 5 011	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 974</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 684</u>	<u>7 007</u> 5 011	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 974</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 684</u>	<u>7 007</u> 5 011	<u>4 481</u> 3 758	<u>7 052</u>	<u>7 974</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 321</u>	<u>6 765</u> 4 788	<u>4 134</u> 3 425	<u>6 849</u>	<u>7 725</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 228</u>	<u>6 738</u> 4 788	<u>4 073</u> 3 375	<u>6 749</u>	<u>7 684</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 321</u>	<u>6 765</u> 4 788	<u>4 134</u> 3 425	<u>6 849</u>	<u>7 725</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 103</u>	<u>7 683</u> 5 641	<u>4 868</u> 4 125	<u>7 411</u>	<u>8 664</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 897</u>	<u>7 670</u> 5 641	<u>4 678</u> 3 945	<u>7 191</u>	<u>8 643</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 001</u>	<u>7 657</u> 5 641	<u>4 798</u> 4 066	<u>7 305</u>	<u>8 623</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 950</u>	<u>7 643</u> 5 641	<u>4 764</u> 4 037	<u>7 252</u>	<u>8 603</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 781</u>	<u>7 683</u> 5 641	<u>4 546</u> 3 813	<u>7 411</u>	<u>8 664</u>

8.04-08-2024

211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 732</u>	$\frac{7\,670}{5\,641}$	$\frac{4\,514}{3\,785}$	<u>7 103</u>	<u>8 643</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 684</u>	$\frac{7\,007}{5\,011}$	$\frac{4\,481}{3\,758}$	<u>7 052</u>	<u>7 974</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 684</u>	$\frac{7\,007}{5\,011}$	$\frac{4\,481}{3\,758}$	<u>7 052</u>	<u>7 974</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 684</u>	$\frac{7\,007}{5\,011}$	$\frac{4\,481}{3\,758}$	<u>7 052</u>	<u>7 974</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 321</u>	$\frac{6\,765}{4\,788}$	$\frac{4\,134}{3\,425}$	<u>6 849</u>	<u>7 725</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 228</u>	$\frac{6\,738}{4\,788}$	$\frac{4\,073}{3\,375}$	<u>6 749</u>	<u>7 684</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 321</u>	$\frac{6\,765}{4\,788}$	$\frac{4\,134}{3\,425}$	<u>6 849</u>	<u>7 725</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 103</u>	$\frac{7\,683}{5\,641}$	$\frac{4\,868}{4\,125}$	<u>7 411</u>	<u>8 664</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 052</u>	$\frac{7\,670}{5\,641}$	$\frac{4\,833}{4\,096}$	<u>7 358</u>	<u>8 643</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 001</u>	$\frac{7\,657}{5\,641}$	$\frac{4\,798}{4\,066}$	<u>7 305</u>	<u>8 623</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 950</u>	$\frac{7\,643}{5\,641}$	$\frac{4\,764}{4\,037}$	<u>7 252</u>	<u>8 603</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 736</u>	<u>5 295</u>	<u>11 310</u>	<u>2 859</u> 2 273	<u>4 425</u> 3 490
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 681</u>	<u>5 257</u>	<u>11 267</u>	<u>2 839</u> 2 256	<u>4 419</u> 3 490
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 625</u>	<u>5 219</u>	<u>10 634</u>	<u>2 819</u> 2 240	<u>4 413</u> 3 490
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 625</u>	<u>5 219</u>	<u>10 634</u>	<u>2 819</u> 2 240	<u>4 413</u> 3 490
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 625</u>	<u>5 219</u>	<u>10 634</u>	<u>2 819</u> 2 240	<u>4 413</u> 3 490
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 284</u>	<u>4 895</u>	<u>10 383</u>	<u>2 798</u> 2 224	<u>4 407</u> 3 490
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 177</u>	<u>4 824</u>	<u>10 297</u>	<u>2 757</u> 2 192	<u>4 395</u> 3 490
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 284</u>	<u>4 895</u>	<u>10 383</u>	<u>2 798</u> 2 224	<u>4 407</u> 3 490
211-201-0200	300 1284-2004	3							

211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 802</u>	<u>5 361</u>	<u>11 408</u>	<u>2 903</u> 2 315	<u>4 491</u> 3 555
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 746</u>	<u>5 323</u>	<u>11 365</u>	<u>2 882</u> 2 298	<u>4 485</u> 3 555
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 690</u>	<u>5 284</u>	<u>10 721</u>	<u>2 861</u> 2 282	<u>4 479</u> 3 555
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 690</u>	<u>5 284</u>	<u>10 721</u>	<u>2 861</u> 2 282	<u>4 479</u> 3 555
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 690</u>	<u>5 284</u>	<u>10 721</u>	<u>2 861</u> 2 282	<u>4 479</u> 3 555
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 343</u>	<u>4 955</u>	<u>10 466</u>	<u>2 841</u> 2 265	<u>4 473</u> 3 555
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 236</u>	<u>4 882</u>	<u>10 380</u>	<u>2 799</u> 2 232	<u>4 462</u> 3 555
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 343</u>	<u>4 955</u>	<u>10 466</u>	<u>2 841</u> 2 265	<u>4 473</u> 3 555
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 870</u>	<u>5 430</u>	<u>11 510</u>	<u>2 948</u> 2 358	<u>4 560</u> 3 622

211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 814</u>	<u>5 391</u>	<u>11 467</u>	<u>2 927</u> 2 342	<u>4 554</u> 3 622
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 758</u>	<u>5 352</u>	<u>10 811</u>	<u>2 906</u> 2 325	<u>4 548</u> 3 622
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 758</u>	<u>5 352</u>	<u>10 811</u>	<u>2 906</u> 2 325	<u>4 548</u> 3 622
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 758</u>	<u>5 352</u>	<u>10 811</u>	<u>2 906</u> 2 325	<u>4 548</u> 3 622
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 405</u>	<u>5 016</u>	<u>10 552</u>	<u>2 885</u> 2 308	<u>4 543</u> 3 622
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 297</u>	<u>4 943</u>	<u>10 466</u>	<u>2 843</u> 2 274	<u>4 531</u> 3 622
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 405</u>	<u>5 016</u>	<u>10 552</u>	<u>2 885</u> 2 308	<u>4 543</u> 3 622
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 942</u>	<u>5 501</u>	<u>11 615</u>	<u>2 995</u> 2 404	<u>4 632</u> 3 692
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 885</u>	<u>5 462</u>	<u>11 572</u>	<u>2 973</u> 2 387	<u>4 626</u> 3 692

211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>5 422</u>	<u>10 905</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>5 422</u>	<u>10 905</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>5 422</u>	<u>10 905</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 469</u>	<u>5 080</u>	<u>10 642</u>	<u>2 930</u> 2 352	<u>4 614</u> 3 692
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 360</u>	<u>5 006</u>	<u>10 555</u>	<u>2 888</u> 2 318	<u>4 602</u> 3 692
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 469</u>	<u>5 080</u>	<u>10 642</u>	<u>2 930</u> 2 352	<u>4 614</u> 3 692
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 016</u>	<u>5 575</u>	<u>11 725</u>	<u>3 043</u> 2 451	<u>4 707</u> 3 764
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 958</u>	<u>5 535</u>	<u>11 681</u>	<u>3 021</u> 2 433	<u>4 701</u> 3 764
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 901</u>	<u>5 495</u>	<u>11 002</u>	<u>3 000</u> 2 416	<u>4 695</u> 3 764

211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 901</u>	<u>5 495</u>	<u>11 002</u>	<u>3 000</u> 2 416	<u>4 695</u> 3 764
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 901</u>	<u>5 495</u>	<u>11 002</u>	<u>3 000</u> 2 416	<u>4 695</u> 3 764
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 535</u>	<u>5 147</u>	<u>10 734</u>	<u>2 978</u> 2 398	<u>4 689</u> 3 764
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 425</u>	<u>5 072</u>	<u>10 648</u>	<u>2 934</u> 2 363	<u>4 677</u> 3 764
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 535</u>	<u>5 147</u>	<u>10 734</u>	<u>2 978</u> 2 398	<u>4 689</u> 3 764
211-201-0600	1284-2004 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 054</u>	<u>5 613</u>	<u>11 781</u>	<u>3 068</u> 2 475	<u>4 745</u> 3 801
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 996</u>	<u>5 573</u>	<u>11 738</u>	<u>3 046</u> 2 458	<u>4 739</u> 3 801
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 939</u>	<u>5 533</u>	<u>11 052</u>	<u>3 024</u> 2 440	<u>4 733</u> 3 801
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 939</u>	<u>5 533</u>	<u>11 052</u>	<u>3 024</u> 2 440	<u>4 733</u> 3 801

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 939</u>	<u>5 533</u>	<u>11 052</u>	<u>3 024</u> 2 440	<u>4 733</u> 3 801
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 569</u>	<u>5 181</u>	<u>10 782</u>	<u>3 002</u> 2 422	<u>4 727</u> 3 801
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 459</u>	<u>5 105</u>	<u>10 696</u>	<u>2 958</u> 2 387	<u>4 715</u> 3 801
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 569</u>	<u>5 181</u>	<u>10 782</u>	<u>3 002</u> 2 422	<u>4 727</u> 3 801
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 338</u>	<u>5 743</u>	<u>12 193</u>	<u>3 194</u> 2 500	<u>4 888</u> 3 839
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 278</u>	<u>5 702</u>	<u>12 148</u>	<u>3 172</u> 2 482	<u>4 881</u> 3 839
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>5 661</u>	<u>11 453</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>5 661</u>	<u>11 453</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>5 661</u>	<u>11 453</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839

211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 844</u>	<u>5 305</u>	<u>11 178</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 730</u>	<u>5 227</u>	<u>11 087</u>	<u>3 080</u> 2 411	<u>4 855</u> 3 839
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 844</u>	<u>5 305</u>	<u>11 178</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 660</u>	<u>6 064</u>	<u>12 193</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>4 888</u> 3 839
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 443</u>	<u>5 866</u>	<u>12 148</u>	<u>3 693</u> 2 989	<u>4 881</u> 3 839
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 536</u>	<u>5 978</u>	<u>12 102</u>	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>8 474</u>	<u>5 935</u>	<u>12 056</u>	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 868</u> 3 839
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 338</u>	<u>5 743</u>	<u>12 193</u>	<u>3 194</u> 2 500	<u>4 888</u> 3 839
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 278</u>	<u>5 702</u>	<u>12 148</u>	<u>3 172</u> 2 482	<u>4 881</u> 3 839

211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>5 661</u>	<u>11 453</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>5 661</u>	<u>11 453</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>5 661</u>	<u>11 453</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 844</u>	<u>5 305</u>	<u>11 178</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 730</u>	<u>5 227</u>	<u>11 087</u>	<u>3 080</u> 2 411	<u>4 855</u> 3 839
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 844</u>	<u>5 305</u>	<u>11 178</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 660</u>	<u>6 064</u>	<u>12 193</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>4 888</u> 3 839
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 598</u>	<u>6 021</u>	<u>12 148</u>	<u>3 811</u> 3 103	<u>4 881</u> 3 839
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 536</u>	<u>5 978</u>	<u>12 102</u>	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 875</u> 3 839
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>8 474</u>	<u>5 935</u>	<u>12 056</u>	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 868</u> 3 839

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 181</u> 4 045	<u>8 820</u>	<u>6 339</u>	<u>5 286</u>	<u>10 538</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 897</u> 3 791	<u>8 757</u>	<u>6 293</u>	<u>5 016</u>	<u>10 231</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 847</u> 3 764	<u>8 694</u>	<u>6 248</u>	<u>4 980</u>	<u>10 157</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 847</u> 3 764	<u>8 694</u>	<u>6 248</u>	<u>4 980</u>	<u>10 157</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 847</u> 3 764	<u>8 694</u>	<u>6 248</u>	<u>4 980</u>	<u>10 157</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 660</u> 3 603	<u>8 631</u>	<u>5 917</u>	<u>4 807</u>	<u>9 946</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 563</u> 3 550	<u>7 794</u>	<u>5 830</u>	<u>4 736</u>	<u>9 801</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 660</u> 3 603	<u>7 909</u>	<u>5 917</u>	<u>4 807</u>	<u>9 946</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							

211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,258}{4\,120}$	<u>8 917</u>	<u>6 405</u>	<u>5 363</u>	<u>10 616</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,969}{3\,861}$	<u>8 854</u>	<u>6 359</u>	<u>5 088</u>	<u>10 303</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,919}{3\,833}$	<u>8 790</u>	<u>6 313</u>	<u>5 052</u>	<u>10 229</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,919}{3\,833}$	<u>8 790</u>	<u>6 313</u>	<u>5 052</u>	<u>10 229</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,919}{3\,833}$	<u>8 790</u>	<u>6 313</u>	<u>5 052</u>	<u>10 229</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,729}{3\,670}$	<u>8 726</u>	<u>5 976</u>	<u>4 875</u>	<u>10 015</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,631}{3\,616}$	<u>7 875</u>	<u>5 889</u>	<u>4 804</u>	<u>9 869</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,729}{3\,670}$	<u>7 991</u>	<u>5 976</u>	<u>4 875</u>	<u>10 015</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,338}{4\,198}$	<u>9 019</u>	<u>6 473</u>	<u>5 443</u>	<u>10 696</u>

211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,044}{3\,934}$	<u>8 954</u>	<u>6 427</u>	<u>5 163</u>	<u>10 378</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,994}{3\,906}$	<u>8 890</u>	<u>6 381</u>	<u>5 126</u>	<u>10 303</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,994}{3\,906}$	<u>8 890</u>	<u>6 381</u>	<u>5 126</u>	<u>10 303</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,994}{3\,906}$	<u>8 890</u>	<u>6 381</u>	<u>5 126</u>	<u>10 303</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,800}{3\,739}$	<u>8 825</u>	<u>6 038</u>	<u>4 947</u>	<u>10 086</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,701}{3\,684}$	<u>7 959</u>	<u>5 949</u>	<u>4 874</u>	<u>9 939</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,800}{3\,739}$	<u>8 077</u>	<u>6 038</u>	<u>4 947</u>	<u>10 086</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,421}{4\,279}$	<u>9 124</u>	<u>6 545</u>	<u>5 527</u>	<u>10 779</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,122}{4\,010}$	<u>9 059</u>	<u>6 498</u>	<u>5 241</u>	<u>10 456</u>

211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,071}{3\,981}$	<u>8 993</u>	<u>6 451</u>	<u>5 204</u>	<u>10 381</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,071}{3\,981}$	<u>8 993</u>	<u>6 451</u>	<u>5 204</u>	<u>10 381</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,071}{3\,981}$	<u>8 993</u>	<u>6 451</u>	<u>5 204</u>	<u>10 381</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,874}{3\,811}$	<u>8 928</u>	<u>6 102</u>	<u>5 021</u>	<u>10 160</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,774}{3\,755}$	<u>8 046</u>	<u>6 013</u>	<u>4 947</u>	<u>10 012</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,874}{3\,811}$	<u>8 165</u>	<u>6 102</u>	<u>5 021</u>	<u>10 160</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,507}{4\,363}$	<u>9 233</u>	<u>6 619</u>	<u>5 613</u>	<u>10 865</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,203}{4\,088}$	<u>9 167</u>	<u>6 571</u>	<u>5 322</u>	<u>10 537</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,151}{4\,059}$	<u>9 101</u>	<u>6 524</u>	<u>5 284</u>	<u>10 461</u>

211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 151}{4\ 059}$	<u>9 101</u>	<u>6 524</u>	<u>5 284</u>	<u>10 461</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 151}{4\ 059}$	<u>9 101</u>	<u>6 524</u>	<u>5 284</u>	<u>10 461</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 951}{3\ 886}$	<u>9 035</u>	<u>6 168</u>	<u>5 098</u>	<u>10 237</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 850}{3\ 829}$	<u>8 136</u>	<u>6 078</u>	<u>5 023</u>	<u>10 088</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\ 951}{3\ 886}$	<u>8 257</u>	<u>6 168</u>	<u>5 098</u>	<u>10 237</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 552}{4\ 406}$	<u>9 289</u>	<u>6 657</u>	<u>5 657</u>	<u>10 910</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 245}{4\ 129}$	<u>9 223</u>	<u>6 609</u>	<u>5 364</u>	<u>10 579</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 193}{4\ 099}$	<u>9 156</u>	<u>6 562</u>	<u>5 325</u>	<u>10 503</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 193}{4\ 099}$	<u>9 156</u>	<u>6 562</u>	<u>5 325</u>	<u>10 503</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,193}{4\,099}$	<u>9 156</u>	<u>6 562</u>	<u>5 325</u>	<u>10 503</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,991}{3\,924}$	<u>9 090</u>	<u>6 202</u>	<u>5 137</u>	<u>10 277</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,889}{3\,867}$	<u>8 183</u>	<u>6 112</u>	<u>5 062</u>	<u>10 127</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,991}{3\,924}$	<u>8 304</u>	<u>6 202</u>	<u>5 137</u>	<u>10 277</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,775}{4\,450}$	<u>9 556</u>	<u>6 859</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,463}{4\,170}$	<u>9 487</u>	<u>6 810</u>	<u>5 512</u>	<u>10 993</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,410}{4\,140}$	<u>9 419</u>	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,410}{4\,140}$	<u>9 419</u>	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,410}{4\,140}$	<u>9 419</u>	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>

211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,205}{3\,963}$	<u>9 351</u>	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,100}{3\,905}$	<u>8 432</u>	<u>6 303</u>	<u>5 205</u>	<u>10 528</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{7\,205}{3\,963}$	<u>8 557</u>	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{7\,775}{4\,450}$	<u>9 556</u>	<u>7 180</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{7\,552}{4\,256}$	<u>9 276</u>	<u>6 974</u>	<u>5 601</u>	<u>11 082</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{7\,664}{4\,386}$	<u>9 419</u>	<u>7 078</u>	<u>5 727</u>	<u>11 168</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{7\,608}{4\,355}$	<u>9 351</u>	<u>7 027</u>	<u>5 685</u>	<u>11 087</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,775}{4\,450}$	<u>9 556</u>	<u>6 859</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,463}{4\,170}$	<u>9 487</u>	<u>6 810</u>	<u>5 512</u>	<u>10 993</u>

211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,410}{4\,140}$	<u>9 419</u>	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,410}{4\,140}$	<u>9 419</u>	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,410}{4\,140}$	<u>9 419</u>	<u>6 761</u>	<u>5 473</u>	<u>10 914</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,205}{3\,963}$	<u>9 351</u>	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,100}{3\,905}$	<u>8 432</u>	<u>6 303</u>	<u>5 205</u>	<u>10 528</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{7\,205}{3\,963}$	<u>8 557</u>	<u>6 397</u>	<u>5 282</u>	<u>10 684</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{7\,775}{4\,450}$	<u>9 556</u>	<u>7 180</u>	<u>5 810</u>	<u>11 330</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{7\,719}{4\,418}$	<u>9 487</u>	<u>7 129</u>	<u>5 768</u>	<u>11 249</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{7\,664}{4\,386}$	<u>9 419</u>	<u>7 078</u>	<u>5 727</u>	<u>11 168</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{7\,608}{4\,355}$	<u>9 351</u>	<u>7 027</u>	<u>5 685</u>	<u>11 087</u>

211-201-0100	200 , 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 538</u> 3 466	<u>8 183</u>	<u>7 132</u>	<u>7 099</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 506</u> 3 441	<u>8 124</u>	<u>6 848</u>	<u>7 048</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 473</u> 3 416	<u>8 066</u>	<u>6 799</u>	<u>6 997</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 473</u> 3 416	<u>8 066</u>	<u>6 799</u>	<u>6 997</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 473</u> 3 416	<u>8 066</u>	<u>6 799</u>	<u>6 997</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 155</u> 3 114	<u>8 007</u>	<u>6 612</u>	<u>6 660</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 094</u> 3 068	<u>7 179</u>	<u>6 516</u>	<u>6 563</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 155</u> 3 114	<u>7 286</u>	<u>6 612</u>	<u>6 660</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3						

211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 604}{3\ 530}$	<u>8 280</u>	<u>7 209</u>	<u>7 165</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 571}{3\ 505}$	<u>8 221</u>	<u>6 921</u>	<u>7 113</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 538}{3\ 480}$	<u>8 162</u>	<u>6 871</u>	<u>7 062</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 538}{3\ 480}$	<u>8 162</u>	<u>6 871</u>	<u>7 062</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 538}{3\ 480}$	<u>8 162</u>	<u>6 871</u>	<u>7 062</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 214}{3\ 171}$	<u>8 103</u>	<u>6 681</u>	<u>6 720</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 152}{3\ 125}$	<u>7 260</u>	<u>6 584</u>	<u>6 621</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\ 214}{3\ 171}$	<u>7 368</u>	<u>6 681</u>	<u>6 720</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 673}{3\ 597}$	<u>8 381</u>	<u>7 289</u>	<u>7 233</u>

211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 639}{3\ 571}$	<u>8 321</u>	<u>6 996</u>	<u>7 182</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 606}{3\ 545}$	<u>8 262</u>	<u>6 945</u>	<u>7 130</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 606}{3\ 545}$	<u>8 262</u>	<u>6 945</u>	<u>7 130</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 606}{3\ 545}$	<u>8 262</u>	<u>6 945</u>	<u>7 130</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 275}{3\ 231}$	<u>8 202</u>	<u>6 752</u>	<u>6 781</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 213}{3\ 184}$	<u>7 344</u>	<u>6 654</u>	<u>6 682</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 275}{3\ 231}$	<u>7 453</u>	<u>6 752</u>	<u>6 781</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 744}{3\ 666}$	<u>8 486</u>	<u>7 372</u>	<u>7 304</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 710}{3\ 640}$	<u>8 426</u>	<u>7 074</u>	<u>7 252</u>

211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,676}{3\,614}$	<u>8 365</u>	<u>7 023</u>	<u>7 200</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,676}{3\,614}$	<u>8 365</u>	<u>7 023</u>	<u>7 200</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,676}{3\,614}$	<u>8 365</u>	<u>7 023</u>	<u>7 200</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,339}{3\,293}$	<u>8 305</u>	<u>6 826</u>	<u>6 845</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,276}{3\,245}$	<u>7 431</u>	<u>6 727</u>	<u>6 745</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,339}{3\,293}$	<u>7 542</u>	<u>6 826</u>	<u>6 845</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,818}{3\,738}$	<u>8 596</u>	<u>7 458</u>	<u>7 378</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,784}{3\,711}$	<u>8 534</u>	<u>7 155</u>	<u>7 326</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,749}{3\,684}$	<u>8 473</u>	<u>7 103</u>	<u>7 273</u>

211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,749}{3\,684}$	<u>8 473</u>	<u>7 103</u>	<u>7 273</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,749}{3\,684}$	<u>8 473</u>	<u>7 103</u>	<u>7 273</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,406}{3\,358}$	<u>8 411</u>	<u>6 903</u>	<u>6 912</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,342}{3\,309}$	<u>7 522</u>	<u>6 803</u>	<u>6 811</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,406}{3\,358}$	<u>7 633</u>	<u>6 903</u>	<u>6 912</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,856}{3\,775}$	<u>8 652</u>	<u>7 503</u>	<u>7 417</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,821}{3\,748}$	<u>8 590</u>	<u>7 196</u>	<u>7 364</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,787}{3\,721}$	<u>8 528</u>	<u>7 144</u>	<u>7 311</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,787}{3\,721}$	<u>8 528</u>	<u>7 144</u>	<u>7 311</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,787}{3\,721}$	<u>8 528</u>	<u>7 144</u>	<u>7 311</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,440}{3\,391}$	<u>8 466</u>	<u>6 943</u>	<u>6 946</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,375}{3\,342}$	<u>7 569</u>	<u>6 842</u>	<u>6 844</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,440}{3\,391}$	<u>7 681</u>	<u>6 943</u>	<u>6 946</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,987}{3\,813}$	<u>8 881</u>	<u>7 723</u>	<u>7 663</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,952}{3\,785}$	<u>8 817</u>	<u>7 412</u>	<u>7 608</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,916}{3\,758}$	<u>8 754</u>	<u>7 359</u>	<u>7 554</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,916}{3\,758}$	<u>8 754</u>	<u>7 359</u>	<u>7 554</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,916}{3\,758}$	<u>8 754</u>	<u>7 359</u>	<u>7 554</u>

211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,565}{3\,425}$	<u>8 690</u>	<u>7 154</u>	<u>7 184</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,499}{3\,375}$	<u>7 782</u>	<u>7 050</u>	<u>7 079</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,565}{3\,425}$	<u>7 897</u>	<u>7 154</u>	<u>7 184</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,309}{4\,125}$	<u>8 881</u>	<u>7 723</u>	<u>7 985</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,116}{3\,945}$	<u>8 606</u>	<u>7 501</u>	<u>7 773</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,233}{4\,066}$	<u>8 754</u>	<u>7 612</u>	<u>7 871</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\,195}{4\,037}$	<u>8 690</u>	<u>7 557</u>	<u>7 814</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,987}{3\,813}$	<u>8 881</u>	<u>7 723</u>	<u>7 663</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,952}{3\,785}$	<u>8 817</u>	<u>7 412</u>	<u>7 608</u>

211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,916}{3\,758}$	<u>8 754</u>	<u>7 359</u>	<u>7 554</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,916}{3\,758}$	<u>8 754</u>	<u>7 359</u>	<u>7 554</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,916}{3\,758}$	<u>8 754</u>	<u>7 359</u>	<u>7 554</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,565}{3\,425}$	<u>8 690</u>	<u>7 154</u>	<u>7 184</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,499}{3\,375}$	<u>7 782</u>	<u>7 050</u>	<u>7 079</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,565}{3\,425}$	<u>7 897</u>	<u>7 154</u>	<u>7 184</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,309}{4\,125}$	<u>8 881</u>	<u>7 723</u>	<u>7 985</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,271}{4\,096}$	<u>8 817</u>	<u>7 668</u>	<u>7 928</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,233}{4\,066}$	<u>8 754</u>	<u>7 612</u>	<u>7 871</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\,195}{4\,037}$	<u>8 690</u>	<u>7 557</u>	<u>7 814</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,977}{2\,531}$	$\frac{2\,251}{1\,627}$	$\frac{2\,251}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,512}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,512}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	1376-2005	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>23 138</u> 21 768	<u>22 770</u> 21 681	<u>24 477</u> 21 768	<u>23 467</u> 21 768
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>23 138</u> 21 768	<u>22 770</u> 21 681	<u>24 477</u> 21 768	<u>23 467</u> 21 768

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>23 138</u> 21 768	<u>22 770</u> 21 681	<u>24 477</u> 21 768	<u>23 467</u> 21 768	<u>24 387</u> 21 681

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 387</u> 21 681	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 477</u> 21 768
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 387</u> 21 681	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 477</u> 21 768
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 387</u> 21 681	<u>24 477</u> 21 768	<u>24 477</u> 21 768

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{22\,860}{21\,768}$	$\frac{24\,168}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{22\,860}{21\,768}$	$\frac{24\,168}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{22\,860}{21\,768}$	$\frac{24\,168}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{24\,332}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,147}{21\,768}$	$\frac{24\,147}{21\,768}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{24\,332}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,147}{21\,768}$	$\frac{24\,147}{21\,768}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{24\,332}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,477}{21\,768}$	$\frac{24\,147}{21\,768}$	$\frac{24\,147}{21\,768}$

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>6 274</u>	<u>6 752</u>	<u>4 104</u> 3 400	<u>7 459</u>	<u>7 704</u>

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>7 787</u>	<u>5 266</u>	<u>11 133</u>	<u>6 325</u> 3 400	<u>6 779</u>

					,				
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>8 392</u> 3 400	<u>10 056</u>	<u>6 350</u>	<u>8 316</u>	<u>10 812</u>

					,				
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>4 532</u> 3 400	<u>9 552</u>	<u>10 056</u>	<u>7 131</u>	

211-3.
211-302.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 043</u>	<u>4 312</u> 2 238	<u>4 934</u>	<u>3 542</u>	<u>5 363</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 043</u>	<u>4 312</u> 2 238	<u>4 934</u>	<u>3 542</u>	<u>5 363</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 423</u>				

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 382</u>	<u>3 506</u>	<u>9 144</u>	<u>2 319</u> 1 607	<u>3 416</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 382</u>	<u>3 506</u>	<u>9 144</u>	<u>2 319</u> 1 607	<u>3 416</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 049</u>	<u>5 689</u>	<u>2 043</u> 1 339	<u>4 005</u>	<u>6 857</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 049</u>	<u>5 689</u>	<u>2 043</u> 1 339	<u>4 005</u>	<u>6 857</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

					,			
211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 314</u>	<u>5 161</u>	<u>5 911</u>	<u>3 913</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 314</u>	<u>5 161</u>	<u>5 911</u>	<u>3 913</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500				

211-402.

					,		„	.
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000		<u>5 215</u> 3 164		

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	4682-84 ()	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

				,	,	.	.		
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 955</u>	<u>5 785</u> 3 668	<u>3 561</u> 2 813	<u>6 823</u>	<u>6 836</u>

				,					
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>7 623</u>	<u>4 843</u>	<u>10 617</u>	<u>4 188</u> 2 357	<u>4 035</u> 2 946

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{7\,213}{3\,683}$	<u>7 480</u>	<u>6 038</u>	<u>5 107</u>	<u>11 022</u>

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{4\,033}{2\,813}$	<u>6 757</u>	<u>7 157</u>	<u>6 900</u>	

211-6.
211-601.

-

				,	,	.	.		
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 768</u>	<u>4 446</u> 2 238	<u>7 854</u>	<u>7 705</u>	<u>5 567</u>

				,					
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 514</u>	<u>5 123</u>	<u>9 600</u>	<u>4 674</u> 2 714	<u>4 562</u> 3 393

8.04-08-2024

					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 120</u> 4 343	<u>7 978</u>	<u>7 414</u>	<u>5 874</u>	<u>12 183</u>

					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 036</u>	<u>7 207</u>	<u>8 061</u>	<u>8 773</u>	

211-7.
211-701.

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>8 398</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>9 661</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>8 398</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>9 661</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>8 398</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>9 661</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>8 398</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>9 661</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>8 398</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>9 661</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 442</u>	<u>8 398</u>	<u>9 610</u>	<u>7 371</u>	<u>9 661</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>				

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>	<u>14 205</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>	<u>14 205</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>	<u>14 205</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>	<u>14 205</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>	<u>14 205</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>9 410</u>	<u>12 083</u>	<u>14 205</u>	<u>13 419</u>	<u>13 753</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{7\,839}{3\,616}$	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>	<u>12 417</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{7\,839}{3\,616}$	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>	<u>12 417</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{7\,839}{3\,616}$	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>	<u>12 417</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{7\,839}{3\,616}$	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>	<u>12 417</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{7\,839}{3\,616}$	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>	<u>12 417</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	$\frac{7\,839}{3\,616}$	<u>13 753</u>	<u>8 942</u>	<u>5 309</u>	<u>12 417</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

8.04-08-2024

					,				
211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>9 577</u>	<u>11 749</u>	<u>7 772</u>	<u>8 574</u>	
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

211-702.

					„
211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. ,
212-1.
212-101.

					„				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 003</u> 19 328	<u>34 254</u> 31 891	<u>29 697</u> 23 505	<u>24 363</u> 19 328	<u>35 930</u> 26 244
212-101-0200	7473-2010 5	3							

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 671</u> 19 986	<u>35 875</u> 33 486	<u>30 577</u> 24 371	<u>25 031</u> 19 986	<u>36 949</u> 27 247
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 366</u> 20 670	<u>37 576</u> 35 160	<u>31 495</u> 25 275	<u>25 726</u> 20 670	<u>38 013</u> 28 294
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 285</u> 20 878	<u>38 156</u> 35 515	<u>31 303</u> 25 530	<u>26 187</u> 20 878	<u>38 791</u> 28 580
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 502</u> 21 091	<u>38 524</u> 35 877	<u>31 567</u> 25 790	<u>26 403</u> 21 091	<u>39 087</u> 28 872
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 722</u> 21 309	<u>38 900</u> 36 247	<u>31 838</u> 26 056	<u>26 624</u> 21 309	<u>39 390</u> 29 169
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>39 675</u> 37 010	<u>32 395</u> 26 605	<u>27 080</u> 21 758	<u>40 014</u> 29 783
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 413</u> 21 989	<u>40 075</u> 37 404	<u>32 683</u> 26 888	<u>27 315</u> 21 989	<u>40 335</u> 30 100
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 502</u> 21 091	<u>38 524</u> 35 877	<u>31 567</u> 25 790	<u>26 403</u> 21 091	<u>39 087</u> 28 872
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 722</u> 21 309	<u>38 900</u> 36 247	<u>31 838</u> 26 056	<u>26 624</u> 21 309	<u>39 390</u> 29 169
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>39 283</u> 36 625	<u>32 113</u> 26 328	<u>26 850</u> 21 531	<u>39 698</u> 29 473

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 413</u> 21 989	<u>40 075</u> 37 404	<u>32 683</u> 26 888	<u>27 315</u> 21 989	<u>40 335</u> 30 100
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 225	<u>40 484</u> 37 806	<u>32 976</u> 27 177	<u>27 555</u> 22 225	<u>40 664</u> 30 424
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 722</u> 21 309	<u>38 900</u> 36 247	<u>31 838</u> 26 056	<u>26 624</u> 21 309	<u>39 390</u> 29 169
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>39 283</u> 36 625	<u>32 113</u> 26 328	<u>26 850</u> 21 531	<u>39 698</u> 29 473
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>39 675</u> 37 010	<u>32 395</u> 26 605	<u>27 080</u> 21 758	<u>40 014</u> 29 783
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 225	<u>40 484</u> 37 806	<u>32 976</u> 27 177	<u>27 555</u> 22 225	<u>40 664</u> 30 424
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 899</u> 22 467	<u>40 901</u> 38 217	<u>33 276</u> 27 472	<u>27 801</u> 22 467	<u>41 000</u> 30 755
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>39 283</u> 36 625	<u>32 113</u> 26 328	<u>26 850</u> 21 531	<u>39 698</u> 29 473
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>39 675</u> 37 010	<u>32 395</u> 26 605	<u>27 080</u> 21 758	<u>40 014</u> 29 783
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 413</u> 21 989	<u>40 075</u> 37 404	<u>32 683</u> 26 888	<u>27 315</u> 21 989	<u>40 335</u> 30 100
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 899</u> 22 467	<u>40 901</u> 38 217	<u>33 276</u> 27 472	<u>27 801</u> 22 467	<u>41 000</u> 30 755

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 150</u> 22 714	<u>41 328</u> 38 637	<u>33 583</u> 27 774	<u>28 052</u> 22 714	<u>41 344</u> 31 093
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 409</u> 21 696	<u>39 056</u> 36 617	<u>32 579</u> 26 342	<u>26 769</u> 21 696	<u>39 207</u> 29 469
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>39 651</u> 36 987	<u>32 398</u> 26 608	<u>27 241</u> 21 916	<u>39 997</u> 29 767
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>32 674</u> 26 880	<u>27 468</u> 22 139	<u>40 305</u> 30 071
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>32 956</u> 27 157	<u>27 700</u> 22 367	<u>40 620</u> 30 381
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>33 537</u> 27 728	<u>28 178</u> 22 838	<u>41 270</u> 31 020
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>33 836</u> 28 023	<u>28 425</u> 23 081	<u>41 605</u> 31 350
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>32 674</u> 26 880	<u>27 468</u> 22 139	<u>40 305</u> 30 071
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>32 956</u> 27 157	<u>27 700</u> 22 367	<u>40 620</u> 30 381
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>33 243</u> 27 440	<u>27 936</u> 22 600	<u>40 942</u> 30 697

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>33 836</u> 28 023	<u>28 425</u> 23 081	<u>41 605</u> 31 350
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>34 142</u> 28 325	<u>28 677</u> 23 329	<u>41 948</u> 31 687
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>32 956</u> 27 157	<u>27 700</u> 22 367	<u>40 620</u> 30 381
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>33 243</u> 27 440	<u>27 936</u> 22 600	<u>40 942</u> 30 697
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>33 537</u> 27 728	<u>28 178</u> 22 838	<u>41 270</u> 31 020
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>34 142</u> 28 325	<u>28 677</u> 23 329	<u>41 948</u> 31 687
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>34 455</u> 28 633	<u>28 935</u> 23 583	<u>42 298</u> 32 032
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>33 243</u> 27 440	<u>27 936</u> 22 600	<u>40 942</u> 30 697
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>33 537</u> 27 728	<u>28 178</u> 22 838	<u>41 270</u> 31 020
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>33 836</u> 28 023	<u>28 425</u> 23 081	<u>41 605</u> 31 350
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>34 455</u> 28 633	<u>28 935</u> 23 583	<u>42 298</u> 32 032

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>42 955</u> 40 238	<u>34 775</u> 28 947	<u>29 198</u> 23 842	<u>42 655</u> 32 384
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 409</u> 21 696	<u>39 056</u> 36 617	<u>32 579</u> 26 342	<u>26 769</u> 21 696	<u>39 207</u> 29 469
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>39 651</u> 36 987	<u>32 398</u> 26 608	<u>27 241</u> 21 916	<u>39 997</u> 29 767
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>32 674</u> 26 880	<u>27 468</u> 22 139	<u>40 305</u> 30 071
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>32 956</u> 27 157	<u>27 700</u> 22 367	<u>40 620</u> 30 381
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>33 537</u> 27 728	<u>28 178</u> 22 838	<u>41 270</u> 31 020
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>33 836</u> 28 023	<u>28 425</u> 23 081	<u>41 605</u> 31 350
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>32 674</u> 26 880	<u>27 468</u> 22 139	<u>40 305</u> 30 071
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>32 956</u> 27 157	<u>27 700</u> 22 367	<u>40 620</u> 30 381
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>33 243</u> 27 440	<u>27 936</u> 22 600	<u>40 942</u> 30 697

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>33 836</u> 28 023	<u>28 425</u> 23 081	<u>41 605</u> 31 350
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>34 142</u> 28 325	<u>28 677</u> 23 329	<u>41 948</u> 31 687
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>32 956</u> 27 157	<u>27 700</u> 22 367	<u>40 620</u> 30 381
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>33 243</u> 27 440	<u>27 936</u> 22 600	<u>40 942</u> 30 697
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>33 537</u> 27 728	<u>28 178</u> 22 838	<u>41 270</u> 31 020
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>34 142</u> 28 325	<u>28 677</u> 23 329	<u>41 948</u> 31 687
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>34 455</u> 28 633	<u>28 935</u> 23 583	<u>42 298</u> 32 032
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>33 243</u> 27 440	<u>27 936</u> 22 600	<u>40 942</u> 30 697
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>33 537</u> 27 728	<u>28 178</u> 22 838	<u>41 270</u> 31 020
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>33 836</u> 28 023	<u>28 425</u> 23 081	<u>41 605</u> 31 350
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>34 455</u> 28 633	<u>28 935</u> 23 583	<u>42 298</u> 32 032

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>42 955</u> 40 238	<u>34 775</u> 28 947	<u>29 198</u> 23 842	<u>42 655</u> 32 384
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 815</u> 23 080	<u>41 155</u> 38 683	<u>33 935</u> 27 677	<u>28 175</u> 23 080	<u>40 937</u> 31 172
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 759</u> 23 313	<u>41 772</u> 39 074	<u>33 768</u> 27 956	<u>28 661</u> 23 313	<u>41 744</u> 31 487
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 551	<u>42 177</u> 39 472	<u>34 058</u> 28 242	<u>28 903</u> 23 551	<u>42 071</u> 31 808
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 248</u> 23 794	<u>42 590</u> 39 879	<u>34 354</u> 28 533	<u>29 149</u> 23 794	<u>42 404</u> 32 136
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 756</u> 24 295	<u>43 443</u> 40 719	<u>34 964</u> 29 133	<u>29 658</u> 24 295	<u>43 091</u> 32 813
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>43 883</u> 41 152	<u>35 279</u> 29 443	<u>29 921</u> 24 554	<u>43 446</u> 33 162
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 551	<u>42 177</u> 39 472	<u>34 058</u> 28 242	<u>28 903</u> 23 551	<u>42 071</u> 31 808
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 248</u> 23 794	<u>42 590</u> 39 879	<u>34 354</u> 28 533	<u>29 149</u> 23 794	<u>42 404</u> 32 136
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 499</u> 24 042	<u>43 012</u> 40 295	<u>34 656</u> 28 830	<u>29 401</u> 24 042	<u>42 744</u> 32 471

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>43 883</u> 41 152	<u>35 279</u> 29 443	<u>29 921</u> 24 554	<u>43 446</u> 33 162
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>44 333</u> 41 595	<u>35 601</u> 29 760	<u>30 189</u> 24 818	<u>43 808</u> 33 518
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 248</u> 23 794	<u>42 590</u> 39 879	<u>34 354</u> 28 533	<u>29 149</u> 23 794	<u>42 404</u> 32 136
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 499</u> 24 042	<u>43 012</u> 40 295	<u>34 656</u> 28 830	<u>29 401</u> 24 042	<u>42 744</u> 32 471
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 756</u> 24 295	<u>43 443</u> 40 719	<u>34 964</u> 29 133	<u>29 658</u> 24 295	<u>43 091</u> 32 813
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>44 333</u> 41 595	<u>35 601</u> 29 760	<u>30 189</u> 24 818	<u>43 808</u> 33 518
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 561</u> 25 087	<u>44 792</u> 42 047	<u>35 929</u> 30 083	<u>30 463</u> 25 087	<u>44 178</u> 33 882
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 499</u> 24 042	<u>43 012</u> 40 295	<u>34 656</u> 28 830	<u>29 401</u> 24 042	<u>42 744</u> 32 471
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 756</u> 24 295	<u>43 443</u> 40 719	<u>34 964</u> 29 133	<u>29 658</u> 24 295	<u>43 091</u> 32 813
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>43 883</u> 41 152	<u>35 279</u> 29 443	<u>29 921</u> 24 554	<u>43 446</u> 33 162
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 561</u> 25 087	<u>44 792</u> 42 047	<u>35 929</u> 30 083	<u>30 463</u> 25 087	<u>44 178</u> 33 882

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>45 262</u> 42 509	<u>36 265</u> 30 414	<u>30 743</u> 25 363	<u>44 556</u> 34 255
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 561</u> 25 087	<u>44 792</u> 42 047	<u>35 929</u> 30 083	<u>30 463</u> 25 087	<u>44 178</u> 33 882
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>45 262</u> 42 509	<u>36 265</u> 30 414	<u>30 743</u> 25 363	<u>44 556</u> 34 255
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 128</u> 25 645	<u>45 741</u> 42 981	<u>36 609</u> 30 752	<u>31 030</u> 25 645	<u>44 943</u> 34 635
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 421</u> 25 933	<u>46 232</u> 43 464	<u>36 960</u> 31 098	<u>31 322</u> 25 933	<u>45 339</u> 35 025
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 026</u> 26 529	<u>47 247</u> 44 463	<u>37 686</u> 31 812	<u>31 928</u> 26 529	<u>46 157</u> 35 830
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 085</u> 24 330	<u>43 435</u> 40 927	<u>35 103</u> 28 826	<u>29 445</u> 24 330	<u>42 530</u> 32 740
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 576	<u>44 074</u> 41 340	<u>34 947</u> 29 117	<u>29 944</u> 24 576	<u>43 354</u> 33 071
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>44 503</u> 41 762	<u>35 249</u> 29 414	<u>30 198</u> 24 827	<u>43 696</u> 33 408
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 822</u> 25 344	<u>45 387</u> 42 632	<u>35 872</u> 30 027	<u>30 724</u> 25 344	<u>44 404</u> 34 104

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 093</u> 25 611	<u>45 843</u> 43 081	<u>36 193</u> 30 343	<u>30 995</u> 25 611	<u>44 768</u> 34 463
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 576	<u>44 074</u> 41 340	<u>34 947</u> 29 117	<u>29 944</u> 24 576	<u>43 354</u> 33 071
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>44 503</u> 41 762	<u>35 249</u> 29 414	<u>30 198</u> 24 827	<u>43 696</u> 33 408
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 557</u> 25 083	<u>44 940</u> 42 193	<u>35 557</u> 29 717	<u>30 459</u> 25 083	<u>44 046</u> 33 753
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 093</u> 25 611	<u>45 843</u> 43 081	<u>36 193</u> 30 343	<u>30 995</u> 25 611	<u>44 768</u> 34 463
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>46 308</u> 43 539	<u>36 521</u> 30 666	<u>31 272</u> 25 883	<u>45 141</u> 34 830
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>44 503</u> 41 762	<u>35 249</u> 29 414	<u>30 198</u> 24 827	<u>43 696</u> 33 408
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 557</u> 25 083	<u>44 940</u> 42 193	<u>35 557</u> 29 717	<u>30 459</u> 25 083	<u>44 046</u> 33 753
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 822</u> 25 344	<u>45 387</u> 42 632	<u>35 872</u> 30 027	<u>30 724</u> 25 344	<u>44 404</u> 34 104
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>46 308</u> 43 539	<u>36 521</u> 30 666	<u>31 272</u> 25 883	<u>45 141</u> 34 830
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 653</u> 26 162	<u>46 784</u> 44 007	<u>36 856</u> 30 996	<u>31 555</u> 26 162	<u>45 521</u> 35 204

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>46 308</u> 43 539	<u>36 521</u> 30 666	<u>31 272</u> 25 883	<u>45 141</u> 34 830
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 653</u> 26 162	<u>46 784</u> 44 007	<u>36 856</u> 30 996	<u>31 555</u> 26 162	<u>45 521</u> 35 204
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 942</u> 26 446	<u>47 270</u> 44 486	<u>37 198</u> 31 332	<u>31 844</u> 26 446	<u>45 910</u> 35 587
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 237</u> 26 737	<u>47 767</u> 44 974	<u>37 548</u> 31 677	<u>32 139</u> 26 737	<u>46 307</u> 35 978
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 848</u> 27 337	<u>48 794</u> 45 985	<u>38 271</u> 32 389	<u>32 749</u> 27 337	<u>47 129</u> 36 787
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 627</u> 25 848	<u>47 530</u> 44 957	<u>37 226</u> 30 916	<u>30 987</u> 25 848	<u>45 485</u> 35 648
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 600</u> 26 109	<u>48 210</u> 45 411	<u>37 093</u> 31 228	<u>31 501</u> 26 109	<u>46 338</u> 36 008
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 870</u> 26 376	<u>48 681</u> 45 875	<u>37 416</u> 31 547	<u>31 772</u> 26 376	<u>46 711</u> 36 376
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 429</u> 26 925	<u>49 652</u> 46 830	<u>38 084</u> 32 204	<u>32 330</u> 26 925	<u>47 481</u> 37 134
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 717</u> 27 209	<u>50 153</u> 47 323	<u>38 428</u> 32 543	<u>32 618</u> 27 209	<u>47 878</u> 37 524

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 600</u> 26 109	<u>48 210</u> 45 411	<u>37 093</u> 31 228	<u>31 501</u> 26 109	<u>46 338</u> 36 008
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 870</u> 26 376	<u>48 681</u> 45 875	<u>37 416</u> 31 547	<u>31 772</u> 26 376	<u>46 711</u> 36 376
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 648	<u>49 162</u> 46 348	<u>37 747</u> 31 872	<u>32 048</u> 26 648	<u>47 092</u> 36 751
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 717</u> 27 209	<u>50 153</u> 47 323	<u>38 428</u> 32 543	<u>32 618</u> 27 209	<u>47 878</u> 37 524
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 498	<u>50 665</u> 47 827	<u>38 780</u> 32 889	<u>32 912</u> 27 498	<u>48 284</u> 37 924
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 870</u> 26 376	<u>48 681</u> 45 875	<u>37 416</u> 31 547	<u>31 772</u> 26 376	<u>46 711</u> 36 376
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 648	<u>49 162</u> 46 348	<u>37 747</u> 31 872	<u>32 048</u> 26 648	<u>47 092</u> 36 751
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 429</u> 26 925	<u>49 652</u> 46 830	<u>38 084</u> 32 204	<u>32 330</u> 26 925	<u>47 481</u> 37 134
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 498	<u>50 665</u> 47 827	<u>38 780</u> 32 889	<u>32 912</u> 27 498	<u>48 284</u> 37 924
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 311</u> 27 794	<u>51 187</u> 48 341	<u>39 139</u> 33 243	<u>33 213</u> 27 794	<u>48 698</u> 38 331
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 498	<u>50 665</u> 47 827	<u>38 780</u> 32 889	<u>32 912</u> 27 498	<u>48 284</u> 37 924

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 311</u> 27 794	<u>51 187</u> 48 341	<u>39 139</u> 33 243	<u>33 213</u> 27 794	<u>48 698</u> 38 331
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 618</u> 28 096	<u>51 721</u> 48 866	<u>39 507</u> 33 604	<u>33 520</u> 28 096	<u>49 122</u> 38 748
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 405	<u>52 267</u> 49 403	<u>39 882</u> 33 974	<u>33 833</u> 28 405	<u>49 554</u> 39 174
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 580</u> 29 043	<u>53 395</u> 50 514	<u>40 657</u> 34 737	<u>34 482</u> 29 043	<u>50 449</u> 40 054
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 852</u> 27 054	<u>51 233</u> 48 602	<u>38 485</u> 32 155	<u>32 212</u> 27 054	<u>48 016</u> 38 140
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 837</u> 27 327	<u>51 951</u> 49 093	<u>38 364</u> 32 480	<u>32 738</u> 27 327	<u>48 895</u> 38 525
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 012</u> 25 423	<u>40 943</u> 27 442	<u>38 439</u> 27 385	<u>37 235</u> 27 385	<u>45 019</u> 27 442
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 401</u> 25 804	<u>41 363</u> 27 853	<u>38 858</u> 27 795	<u>37 654</u> 27 795	<u>45 439</u> 27 853
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 504</u> 24 924	<u>40 394</u> 26 904	<u>37 891</u> 26 847	<u>36 687</u> 26 847	<u>44 470</u> 26 904
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>40 806</u> 27 307	<u>38 302</u> 27 250	<u>37 098</u> 27 250	<u>44 882</u> 27 307

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 677	<u>41 223</u> 27 716	<u>38 718</u> 27 658	<u>37 514</u> 27 658	<u>45 299</u> 27 716
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>41 648</u> 28 133	<u>39 142</u> 28 074	<u>37 938</u> 28 074	<u>45 724</u> 28 133
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 520</u> 25 920	<u>41 491</u> 27 979	<u>38 986</u> 27 920	<u>37 781</u> 27 920	<u>45 567</u> 27 979
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>41 920</u> 28 399	<u>39 414</u> 28 340	<u>38 209</u> 28 340	<u>45 996</u> 28 399
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 319</u> 26 704	<u>42 354</u> 28 825	<u>39 847</u> 28 765	<u>38 643</u> 28 765	<u>46 430</u> 28 825
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>42 795</u> 29 257	<u>40 287</u> 29 196	<u>39 083</u> 29 196	<u>46 871</u> 29 257
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 305</u> 27 500	<u>51 233</u> 48 602	<u>38 939</u> 32 602	<u>32 666</u> 27 500	<u>48 470</u> 38 587
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 295</u> 27 778	<u>51 951</u> 49 093	<u>38 822</u> 32 931	<u>33 197</u> 27 778	<u>49 354</u> 38 976
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 877</u> 28 351	<u>52 979</u> 50 105	<u>39 512</u> 33 610	<u>33 778</u> 28 351	<u>50 170</u> 39 780
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 177</u> 28 646	<u>53 510</u> 50 627	<u>39 868</u> 33 960	<u>34 079</u> 28 646	<u>50 591</u> 40 194

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 295</u> 27 778	<u>51 951</u> 49 093	<u>38 822</u> 32 931	<u>33 197</u> 27 778	<u>49 354</u> 38 976
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>52 460</u> 49 594	<u>39 164</u> 33 267	<u>33 485</u> 28 061	<u>49 758</u> 39 374
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 177</u> 28 646	<u>53 510</u> 50 627	<u>39 868</u> 33 960	<u>34 079</u> 28 646	<u>50 591</u> 40 194
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 483</u> 28 947	<u>54 051</u> 51 160	<u>40 231</u> 34 318	<u>34 385</u> 28 947	<u>51 021</u> 40 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 483</u> 28 947	<u>54 051</u> 51 160	<u>40 231</u> 34 318	<u>34 385</u> 28 947	<u>51 021</u> 40 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 796</u> 29 255	<u>54 604</u> 51 704	<u>40 602</u> 34 683	<u>34 698</u> 29 255	<u>51 460</u> 41 050
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 442</u> 29 891	<u>55 746</u> 52 828	<u>41 368</u> 35 437	<u>35 344</u> 29 891	<u>52 367</u> 41 942
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 776</u> 30 220	<u>56 336</u> 53 409	<u>41 764</u> 35 826	<u>35 678</u> 30 220	<u>52 835</u> 42 403
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 462</u> 28 638	<u>43 584</u> 41 074	<u>41 406</u> 35 030	<u>33 822</u> 28 638	<u>45 099</u> 35 269
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 463</u> 28 928	<u>44 225</u> 41 489	<u>41 315</u> 35 384	<u>34 365</u> 28 928	<u>45 949</u> 35 625

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 069</u> 29 524	<u>45 095</u> 42 344	<u>42 056</u> 36 114	<u>34 971</u> 29 524	<u>46 695</u> 36 360
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 382</u> 29 832	<u>45 543</u> 42 786	<u>42 438</u> 36 490	<u>35 283</u> 29 832	<u>47 080</u> 36 739
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 463</u> 28 928	<u>44 225</u> 41 489	<u>41 315</u> 35 384	<u>34 365</u> 28 928	<u>45 949</u> 35 625
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 763</u> 29 223	<u>44 656</u> 41 912	<u>41 682</u> 35 745	<u>34 665</u> 29 223	<u>46 318</u> 35 989
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 382</u> 29 832	<u>45 543</u> 42 786	<u>42 438</u> 36 490	<u>35 283</u> 29 832	<u>47 080</u> 36 739
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 701</u> 30 146	<u>46 000</u> 43 236	<u>42 829</u> 36 874	<u>35 602</u> 30 146	<u>47 473</u> 37 125
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 701</u> 30 146	<u>46 000</u> 43 236	<u>42 829</u> 36 874	<u>35 602</u> 30 146	<u>47 473</u> 37 125
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 026</u> 30 466	<u>46 468</u> 43 696	<u>43 227</u> 37 266	<u>35 928</u> 30 466	<u>47 874</u> 37 520
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 699</u> 31 129	<u>47 433</u> 44 646	<u>44 050</u> 38 076	<u>36 601</u> 31 129	<u>48 703</u> 38 336
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 047</u> 31 471	<u>47 931</u> 45 136	<u>44 475</u> 38 495	<u>36 949</u> 31 471	<u>49 131</u> 38 757
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>32 917</u> 30 070	<u>54 402</u> 51 217	<u>43 186</u> 36 782	<u>35 277</u> 30 070	<u>51 000</u> 41 077
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 933</u> 30 374	<u>54 635</u> 51 734	<u>43 112</u> 37 153	<u>35 834</u> 30 374	<u>51 910</u> 41 492
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 569</u> 31 000	<u>55 718</u> 52 801	<u>43 891</u> 37 919	<u>36 471</u> 31 000	<u>52 779</u> 42 348
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 323	<u>56 277</u> 53 351	<u>44 292</u> 38 314	<u>36 799</u> 31 323	<u>53 227</u> 42 789
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 933</u> 30 374	<u>54 635</u> 51 734	<u>43 112</u> 37 153	<u>35 834</u> 30 374	<u>51 910</u> 41 492
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 248</u> 30 684	<u>55 171</u> 52 262	<u>43 498</u> 37 533	<u>36 149</u> 30 684	<u>52 340</u> 41 916
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 323	<u>56 277</u> 53 351	<u>44 292</u> 38 314	<u>36 799</u> 31 323	<u>53 227</u> 42 789
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 232</u> 31 653	<u>56 848</u> 53 913	<u>44 702</u> 38 718	<u>37 134</u> 31 653	<u>53 685</u> 43 239
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 232</u> 31 653	<u>56 848</u> 53 913	<u>44 702</u> 38 718	<u>37 134</u> 31 653	<u>53 685</u> 43 239
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 574</u> 31 990	<u>57 431</u> 54 486	<u>45 120</u> 39 130	<u>37 476</u> 31 990	<u>54 152</u> 43 699
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 281</u> 32 685	<u>58 634</u> 55 671	<u>45 984</u> 39 980	<u>38 182</u> 32 685	<u>55 117</u> 44 649

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 646</u> 33 044	<u>59 256</u> 56 282	<u>46 431</u> 40 420	<u>38 547</u> 33 044	<u>55 616</u> 45 140
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 444</u> 31 574	<u>56 491</u> 53 778	<u>45 054</u> 38 621	<u>36 805</u> 31 574	<u>53 087</u> 43 131
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 476</u> 31 893	<u>57 263</u> 54 321	<u>45 000</u> 39 011	<u>37 377</u> 31 893	<u>54 017</u> 43 567
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 144</u> 32 550	<u>58 401</u> 55 441	<u>45 817</u> 39 815	<u>38 045</u> 32 550	<u>54 930</u> 44 465
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 488</u> 32 889	<u>58 987</u> 56 019	<u>46 238</u> 40 230	<u>38 390</u> 32 889	<u>55 401</u> 44 928
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 476</u> 31 893	<u>57 263</u> 54 321	<u>45 000</u> 39 011	<u>37 377</u> 31 893	<u>54 017</u> 43 567
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 806</u> 32 218	<u>57 826</u> 54 875	<u>45 404</u> 39 409	<u>37 708</u> 32 218	<u>54 469</u> 44 011
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 488</u> 32 889	<u>58 987</u> 56 019	<u>46 238</u> 40 230	<u>38 390</u> 32 889	<u>55 401</u> 44 928
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 840</u> 33 236	<u>59 587</u> 56 608	<u>46 669</u> 40 654	<u>38 742</u> 33 236	<u>55 881</u> 45 401
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 840</u> 33 236	<u>59 587</u> 56 608	<u>46 669</u> 40 654	<u>38 742</u> 33 236	<u>55 881</u> 45 401

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 199</u> 33 589	<u>60 198</u> 57 210	<u>47 108</u> 41 086	<u>39 101</u> 33 589	<u>56 372</u> 45 884
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 941</u> 34 319	<u>61 462</u> 58 454	<u>48 015</u> 41 979	<u>39 843</u> 34 319	<u>57 385</u> 46 882
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 324</u> 34 697	<u>62 115</u> 59 096	<u>48 484</u> 42 441	<u>40 226</u> 34 697	<u>57 909</u> 47 397
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 873</u> 33 965	<u>59 223</u> 56 467	<u>47 842</u> 41 364	<u>39 234</u> 33 965	<u>56 103</u> 46 100
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 929</u> 34 308	<u>60 022</u> 57 037	<u>47 815</u> 41 782	<u>39 831</u> 34 308	<u>57 064</u> 46 565
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 648</u> 35 015	<u>61 217</u> 58 213	<u>48 690</u> 42 643	<u>40 550</u> 35 015	<u>58 040</u> 47 526
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 019</u> 35 380	<u>61 833</u> 58 819	<u>49 142</u> 43 088	<u>40 920</u> 35 380	<u>58 543</u> 48 021
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 929</u> 34 308	<u>60 022</u> 57 037	<u>47 815</u> 41 782	<u>39 831</u> 34 308	<u>57 064</u> 46 565
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 658	<u>60 614</u> 57 619	<u>48 248</u> 42 208	<u>40 187</u> 34 658	<u>57 547</u> 47 041
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 019</u> 35 380	<u>61 833</u> 58 819	<u>49 142</u> 43 088	<u>40 920</u> 35 380	<u>58 543</u> 48 021

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 397</u> 35 752	<u>62 462</u> 59 439	<u>49 602</u> 43 541	<u>41 299</u> 35 752	<u>59 056</u> 48 526
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 397</u> 35 752	<u>62 462</u> 59 439	<u>49 602</u> 43 541	<u>41 299</u> 35 752	<u>59 056</u> 48 526
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 783</u> 36 133	<u>63 105</u> 60 071	<u>50 073</u> 44 004	<u>41 685</u> 36 133	<u>59 581</u> 49 042
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 581</u> 36 918	<u>64 432</u> 61 377	<u>51 045</u> 44 961	<u>42 483</u> 36 918	<u>60 664</u> 50 108
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 994</u> 37 324	<u>65 117</u> 62 051	<u>51 547</u> 45 455	<u>42 895</u> 37 324	<u>61 223</u> 50 659
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 313</u> 19 633	<u>34 611</u> 32 242	<u>29 949</u> 23 753	<u>24 673</u> 19 633	<u>36 212</u> 26 522
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 993</u> 20 303	<u>36 249</u> 33 854	<u>30 838</u> 24 629	<u>25 354</u> 20 303	<u>37 243</u> 27 536
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 701</u> 21 000	<u>37 969</u> 35 547	<u>31 766</u> 25 542	<u>26 062</u> 21 000	<u>38 318</u> 28 595

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 624</u> 21 212	<u>38 553</u> 35 906	<u>31 577</u> 25 800	<u>26 526</u> 21 212	<u>39 099</u> 28 884
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 429	<u>38 925</u> 36 272	<u>31 845</u> 26 063	<u>26 746</u> 21 429	<u>39 399</u> 29 178
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 069</u> 21 649	<u>39 305</u> 36 646	<u>32 118</u> 26 332	<u>26 970</u> 21 649	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 532</u> 22 105	<u>40 089</u> 37 417	<u>32 681</u> 26 886	<u>27 433</u> 22 105	<u>40 335</u> 30 100
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 340	<u>40 493</u> 37 816	<u>32 971</u> 27 172	<u>27 672</u> 22 340	<u>40 660</u> 30 420
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 429	<u>38 925</u> 36 272	<u>31 845</u> 26 063	<u>26 746</u> 21 429	<u>39 399</u> 29 178
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 069</u> 21 649	<u>39 305</u> 36 646	<u>32 118</u> 26 332	<u>26 970</u> 21 649	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 875	<u>39 693</u> 37 028	<u>32 396</u> 26 606	<u>27 199</u> 21 875	<u>40 016</u> 29 786
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 340	<u>40 493</u> 37 816	<u>32 971</u> 27 172	<u>27 672</u> 22 340	<u>40 660</u> 30 420
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 015</u> 22 581	<u>40 906</u> 38 222	<u>33 268</u> 27 464	<u>27 916</u> 22 581	<u>40 993</u> 30 747
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 069</u> 21 649	<u>39 305</u> 36 646	<u>32 118</u> 26 332	<u>26 970</u> 21 649	<u>39 704</u> 29 479

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 875	<u>39 693</u> 37 028	<u>32 396</u> 26 606	<u>27 199</u> 21 875	<u>40 016</u> 29 786
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 532</u> 22 105	<u>40 089</u> 37 417	<u>32 681</u> 26 886	<u>27 433</u> 22 105	<u>40 335</u> 30 100
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 015</u> 22 581	<u>40 906</u> 38 222	<u>33 268</u> 27 464	<u>27 916</u> 22 581	<u>40 993</u> 30 747
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>41 328</u> 38 638	<u>33 572</u> 27 763	<u>28 166</u> 22 826	<u>41 332</u> 31 081
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 875	<u>39 693</u> 37 028	<u>32 396</u> 26 606	<u>27 199</u> 21 875	<u>40 016</u> 29 786
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 532</u> 22 105	<u>40 089</u> 37 417	<u>32 681</u> 26 886	<u>27 433</u> 22 105	<u>40 335</u> 30 100
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 340	<u>40 493</u> 37 816	<u>32 971</u> 27 172	<u>27 672</u> 22 340	<u>40 660</u> 30 420
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>41 328</u> 38 638	<u>33 572</u> 27 763	<u>28 166</u> 22 826	<u>41 332</u> 31 081
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 519</u> 23 077	<u>41 760</u> 39 062	<u>33 882</u> 28 068	<u>28 420</u> 23 077	<u>41 679</u> 31 423
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 704</u> 21 987	<u>39 465</u> 37 020	<u>32 862</u> 26 621	<u>27 064</u> 21 987	<u>39 525</u> 29 782

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 637</u> 22 209	<u>40 065</u> 37 394	<u>32 684</u> 26 889	<u>27 538</u> 22 209	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>32 963</u> 27 164	<u>27 769</u> 22 435	<u>40 630</u> 30 390
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>33 247</u> 27 444	<u>28 004</u> 22 667	<u>40 948</u> 30 703
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>33 834</u> 28 022	<u>28 488</u> 23 144	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>34 137</u> 28 320	<u>28 739</u> 23 390	<u>41 944</u> 31 683
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>32 963</u> 27 164	<u>27 769</u> 22 435	<u>40 630</u> 30 390
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>33 247</u> 27 444	<u>28 004</u> 22 667	<u>40 948</u> 30 703
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>33 538</u> 27 730	<u>28 244</u> 22 903	<u>41 273</u> 31 023
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>34 137</u> 28 320	<u>28 739</u> 23 390	<u>41 944</u> 31 683
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>34 447</u> 28 624	<u>28 994</u> 23 642	<u>42 290</u> 32 024
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>33 247</u> 27 444	<u>28 004</u> 22 667	<u>40 948</u> 30 703

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>33 538</u> 27 730	<u>28 244</u> 22 903	<u>41 273</u> 31 023
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>33 834</u> 28 022	<u>28 488</u> 23 144	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>34 447</u> 28 624	<u>28 994</u> 23 642	<u>42 290</u> 32 024
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>34 763</u> 28 935	<u>29 255</u> 23 898	<u>42 644</u> 32 372
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>33 538</u> 27 730	<u>28 244</u> 22 903	<u>41 273</u> 31 023
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>33 834</u> 28 022	<u>28 488</u> 23 144	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>34 137</u> 28 320	<u>28 739</u> 23 390	<u>41 944</u> 31 683
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>34 763</u> 28 935	<u>29 255</u> 23 898	<u>42 644</u> 32 372
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 620</u> 24 161	<u>43 405</u> 40 681	<u>35 086</u> 29 253	<u>29 522</u> 24 161	<u>43 005</u> 32 728
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 704</u> 21 987	<u>39 465</u> 37 020	<u>32 862</u> 26 621	<u>27 064</u> 21 987	<u>39 525</u> 29 782

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 637</u> 22 209	<u>40 065</u> 37 394	<u>32 684</u> 26 889	<u>27 538</u> 22 209	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>32 963</u> 27 164	<u>27 769</u> 22 435	<u>40 630</u> 30 390
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>33 247</u> 27 444	<u>28 004</u> 22 667	<u>40 948</u> 30 703
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>33 834</u> 28 022	<u>28 488</u> 23 144	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>34 137</u> 28 320	<u>28 739</u> 23 390	<u>41 944</u> 31 683
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>32 963</u> 27 164	<u>27 769</u> 22 435	<u>40 630</u> 30 390
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>33 247</u> 27 444	<u>28 004</u> 22 667	<u>40 948</u> 30 703
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>33 538</u> 27 730	<u>28 244</u> 22 903	<u>41 273</u> 31 023
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>34 137</u> 28 320	<u>28 739</u> 23 390	<u>41 944</u> 31 683
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>34 447</u> 28 624	<u>28 994</u> 23 642	<u>42 290</u> 32 024
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>33 247</u> 27 444	<u>28 004</u> 22 667	<u>40 948</u> 30 703

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>33 538</u> 27 730	<u>28 244</u> 22 903	<u>41 273</u> 31 023
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>33 834</u> 28 022	<u>28 488</u> 23 144	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>34 447</u> 28 624	<u>28 994</u> 23 642	<u>42 290</u> 32 024
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>34 763</u> 28 935	<u>29 255</u> 23 898	<u>42 644</u> 32 372
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>33 538</u> 27 730	<u>28 244</u> 22 903	<u>41 273</u> 31 023
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>33 834</u> 28 022	<u>28 488</u> 23 144	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>34 137</u> 28 320	<u>28 739</u> 23 390	<u>41 944</u> 31 683
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>34 763</u> 28 935	<u>29 255</u> 23 898	<u>42 644</u> 32 372
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 620</u> 24 161	<u>43 405</u> 40 681	<u>35 086</u> 29 253	<u>29 522</u> 24 161	<u>43 005</u> 32 728
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 207</u> 23 467	<u>41 587</u> 39 109	<u>34 233</u> 27 969	<u>28 568</u> 23 467	<u>41 273</u> 31 503

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 155</u> 23 704	<u>42 208</u> 39 504	<u>34 068</u> 28 252	<u>29 057</u> 23 704	<u>42 084</u> 31 821
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>42 618</u> 39 907	<u>34 361</u> 28 540	<u>29 303</u> 23 945	<u>42 414</u> 32 146
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 192	<u>43 036</u> 40 318	<u>34 660</u> 28 834	<u>29 554</u> 24 192	<u>42 750</u> 32 477
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 169</u> 24 702	<u>43 898</u> 41 167	<u>35 277</u> 29 441	<u>30 071</u> 24 702	<u>43 445</u> 33 161
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 436</u> 24 964	<u>44 343</u> 41 605	<u>35 595</u> 29 755	<u>30 338</u> 24 964	<u>43 804</u> 33 514
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>42 618</u> 39 907	<u>34 361</u> 28 540	<u>29 303</u> 23 945	<u>42 414</u> 32 146
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 192	<u>43 036</u> 40 318	<u>34 660</u> 28 834	<u>29 554</u> 24 192	<u>42 750</u> 32 477
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>43 463</u> 40 738	<u>34 965</u> 29 135	<u>29 810</u> 24 444	<u>43 094</u> 32 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 436</u> 24 964	<u>44 343</u> 41 605	<u>35 595</u> 29 755	<u>30 338</u> 24 964	<u>43 804</u> 33 514
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>44 798</u> 42 052	<u>35 920</u> 30 075	<u>30 611</u> 25 233	<u>44 170</u> 33 874
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 192	<u>43 036</u> 40 318	<u>34 660</u> 28 834	<u>29 554</u> 24 192	<u>42 750</u> 32 477

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>43 463</u> 40 738	<u>34 965</u> 29 135	<u>29 810</u> 24 444	<u>43 094</u> 32 816
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 169</u> 24 702	<u>43 898</u> 41 167	<u>35 277</u> 29 441	<u>30 071</u> 24 702	<u>43 445</u> 33 161
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>44 798</u> 42 052	<u>35 920</u> 30 075	<u>30 611</u> 25 233	<u>44 170</u> 33 874
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 988</u> 25 507	<u>45 262</u> 42 509	<u>36 252</u> 30 402	<u>30 890</u> 25 507	<u>44 544</u> 34 242
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>43 463</u> 40 738	<u>34 965</u> 29 135	<u>29 810</u> 24 444	<u>43 094</u> 32 816
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 169</u> 24 702	<u>43 898</u> 41 167	<u>35 277</u> 29 441	<u>30 071</u> 24 702	<u>43 445</u> 33 161
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 436</u> 24 964	<u>44 343</u> 41 605	<u>35 595</u> 29 755	<u>30 338</u> 24 964	<u>43 804</u> 33 514
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 988</u> 25 507	<u>45 262</u> 42 509	<u>36 252</u> 30 402	<u>30 890</u> 25 507	<u>44 544</u> 34 242
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 787	<u>45 737</u> 42 976	<u>36 592</u> 30 736	<u>31 174</u> 25 787	<u>44 926</u> 34 619
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 988</u> 25 507	<u>45 262</u> 42 509	<u>36 252</u> 30 402	<u>30 890</u> 25 507	<u>44 544</u> 34 242
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 787	<u>45 737</u> 42 976	<u>36 592</u> 30 736	<u>31 174</u> 25 787	<u>44 926</u> 34 619

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 564</u> 26 074	<u>46 222</u> 43 454	<u>36 939</u> 31 077	<u>31 465</u> 26 074	<u>45 317</u> 35 003
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 861</u> 26 367	<u>46 718</u> 43 942	<u>37 294</u> 31 426	<u>31 763</u> 26 367	<u>45 717</u> 35 397
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 477</u> 26 973	<u>47 744</u> 44 952	<u>38 028</u> 32 149	<u>32 379</u> 26 973	<u>46 543</u> 36 210
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 391</u> 24 632	<u>43 892</u> 41 377	<u>35 412</u> 29 131	<u>29 751</u> 24 632	<u>42 883</u> 33 088
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 351</u> 24 881	<u>44 536</u> 41 795	<u>35 260</u> 29 425	<u>30 253</u> 24 881	<u>43 711</u> 33 422
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 609</u> 25 134	<u>44 970</u> 42 221	<u>35 565</u> 29 725	<u>30 511</u> 25 134	<u>44 057</u> 33 763
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 141</u> 25 658	<u>45 863</u> 43 101	<u>36 194</u> 30 344	<u>31 043</u> 25 658	<u>44 772</u> 34 467
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 416</u> 25 928	<u>46 324</u> 43 555	<u>36 519</u> 30 664	<u>31 317</u> 25 928	<u>45 140</u> 34 830
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 351</u> 24 881	<u>44 536</u> 41 795	<u>35 260</u> 29 425	<u>30 253</u> 24 881	<u>43 711</u> 33 422
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 609</u> 25 134	<u>44 970</u> 42 221	<u>35 565</u> 29 725	<u>30 511</u> 25 134	<u>44 057</u> 33 763

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 872</u> 25 394	<u>45 412</u> 42 657	<u>35 877</u> 30 032	<u>30 774</u> 25 394	<u>44 411</u> 34 111
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 416</u> 25 928	<u>46 324</u> 43 555	<u>36 519</u> 30 664	<u>31 317</u> 25 928	<u>45 140</u> 34 830
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 696</u> 26 204	<u>46 795</u> 44 018	<u>36 850</u> 30 990	<u>31 598</u> 26 204	<u>45 517</u> 35 200
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 609</u> 25 134	<u>44 970</u> 42 221	<u>35 565</u> 29 725	<u>30 511</u> 25 134	<u>44 057</u> 33 763
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 872</u> 25 394	<u>45 412</u> 42 657	<u>35 877</u> 30 032	<u>30 774</u> 25 394	<u>44 411</u> 34 111
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 141</u> 25 658	<u>45 863</u> 43 101	<u>36 194</u> 30 344	<u>31 043</u> 25 658	<u>44 772</u> 34 467
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 696</u> 26 204	<u>46 795</u> 44 018	<u>36 850</u> 30 990	<u>31 598</u> 26 204	<u>45 517</u> 35 200
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 982</u> 26 486	<u>47 276</u> 44 491	<u>37 189</u> 31 323	<u>31 884</u> 26 486	<u>45 901</u> 35 579
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 696</u> 26 204	<u>46 795</u> 44 018	<u>36 850</u> 30 990	<u>31 598</u> 26 204	<u>45 517</u> 35 200
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 982</u> 26 486	<u>47 276</u> 44 491	<u>37 189</u> 31 323	<u>31 884</u> 26 486	<u>45 901</u> 35 579
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 275</u> 26 774	<u>47 767</u> 44 975	<u>37 535</u> 31 664	<u>32 176</u> 26 774	<u>46 294</u> 35 965

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 574</u> 27 068	<u>48 269</u> 45 469	<u>37 888</u> 32 012	<u>32 475</u> 27 068	<u>46 696</u> 36 360
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 192</u> 27 676	<u>49 307</u> 46 491	<u>38 619</u> 32 731	<u>33 093</u> 27 676	<u>47 526</u> 37 178
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 942</u> 26 158	<u>48 032</u> 45 452	<u>37 558</u> 31 243	<u>31 303</u> 26 158	<u>45 870</u> 36 027
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 918</u> 26 423	<u>48 718</u> 45 911	<u>37 428</u> 31 559	<u>31 820</u> 26 423	<u>46 727</u> 36 391
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 26 692	<u>49 194</u> 46 379	<u>37 755</u> 31 881	<u>32 094</u> 26 692	<u>47 104</u> 36 762
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 757</u> 27 248	<u>50 176</u> 47 345	<u>38 430</u> 32 545	<u>32 659</u> 27 248	<u>47 882</u> 37 528
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 048</u> 27 535	<u>50 682</u> 47 844	<u>38 778</u> 32 887	<u>32 950</u> 27 535	<u>48 284</u> 37 923
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 918</u> 26 423	<u>48 718</u> 45 911	<u>37 428</u> 31 559	<u>31 820</u> 26 423	<u>46 727</u> 36 391
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 26 692	<u>49 194</u> 46 379	<u>37 755</u> 31 881	<u>32 094</u> 26 692	<u>47 104</u> 36 762
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 472</u> 26 968	<u>49 680</u> 46 857	<u>38 089</u> 32 209	<u>32 373</u> 26 968	<u>47 489</u> 37 141

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 048</u> 27 535	<u>50 682</u> 47 844	<u>38 778</u> 32 887	<u>32 950</u> 27 535	<u>48 284</u> 37 923
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 828	<u>51 199</u> 48 353	<u>39 133</u> 33 237	<u>33 248</u> 27 828	<u>48 694</u> 38 327
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 26 692	<u>49 194</u> 46 379	<u>37 755</u> 31 881	<u>32 094</u> 26 692	<u>47 104</u> 36 762
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 472</u> 26 968	<u>49 680</u> 46 857	<u>38 089</u> 32 209	<u>32 373</u> 26 968	<u>47 489</u> 37 141
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 757</u> 27 248	<u>50 176</u> 47 345	<u>38 430</u> 32 545	<u>32 659</u> 27 248	<u>47 882</u> 37 528
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 828	<u>51 199</u> 48 353	<u>39 133</u> 33 237	<u>33 248</u> 27 828	<u>48 694</u> 38 327
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 650</u> 28 127	<u>51 727</u> 48 873	<u>39 497</u> 33 595	<u>33 552</u> 28 127	<u>49 112</u> 38 739
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 828	<u>51 199</u> 48 353	<u>39 133</u> 33 237	<u>33 248</u> 27 828	<u>48 694</u> 38 327
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 650</u> 28 127	<u>51 727</u> 48 873	<u>39 497</u> 33 595	<u>33 552</u> 28 127	<u>49 112</u> 38 739
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 961</u> 28 433	<u>52 267</u> 49 404	<u>39 868</u> 33 960	<u>33 862</u> 28 433	<u>49 540</u> 39 160
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 278</u> 28 746	<u>52 819</u> 49 947	<u>40 247</u> 34 333	<u>34 180</u> 28 746	<u>49 977</u> 39 590

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 934</u> 29 392	<u>53 959</u> 51 069	<u>41 031</u> 35 104	<u>34 836</u> 29 392	<u>50 881</u> 40 480
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 174</u> 27 371	<u>51 776</u> 49 136	<u>38 831</u> 32 495	<u>32 534</u> 27 371	<u>48 429</u> 38 546
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>52 499</u> 49 633	<u>38 713</u> 32 823	<u>33 064</u> 27 647	<u>49 312</u> 38 935
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 741</u> 28 217	<u>53 539</u> 50 656	<u>39 401</u> 33 500	<u>33 643</u> 28 217	<u>50 127</u> 39 738
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 040</u> 28 511	<u>54 075</u> 51 184	<u>39 755</u> 33 849	<u>33 941</u> 28 511	<u>50 548</u> 40 152
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>52 499</u> 49 633	<u>38 713</u> 32 823	<u>33 064</u> 27 647	<u>49 312</u> 38 935
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 449</u> 27 929	<u>53 014</u> 50 139	<u>39 053</u> 33 158	<u>33 350</u> 27 929	<u>49 715</u> 39 333
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 040</u> 28 511	<u>54 075</u> 51 184	<u>39 755</u> 33 849	<u>33 941</u> 28 511	<u>50 548</u> 40 152
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 345</u> 28 811	<u>54 623</u> 51 723	<u>40 117</u> 34 206	<u>34 246</u> 28 811	<u>50 977</u> 40 575
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 345</u> 28 811	<u>54 623</u> 51 723	<u>40 117</u> 34 206	<u>34 246</u> 28 811	<u>50 977</u> 40 575

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 656</u> 29 118	<u>55 182</u> 52 273	<u>40 487</u> 34 569	<u>34 558</u> 29 118	<u>51 416</u> 41 006
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 299</u> 29 751	<u>56 336</u> 53 409	<u>41 251</u> 35 321	<u>35 201</u> 29 751	<u>52 322</u> 41 898
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 631</u> 30 078	<u>56 933</u> 53 996	<u>41 645</u> 35 709	<u>35 533</u> 30 078	<u>52 789</u> 42 358
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 632</u> 27 821	<u>51 776</u> 49 136	<u>39 289</u> 32 946	<u>32 992</u> 27 821	<u>48 887</u> 38 997
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 793</u> 28 964	<u>44 044</u> 41 526	<u>41 783</u> 35 401	<u>34 153</u> 28 964	<u>45 479</u> 35 642
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 798</u> 29 257	<u>44 689</u> 41 945	<u>41 695</u> 35 759	<u>34 699</u> 29 257	<u>46 332</u> 36 002
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 29 860	<u>45 568</u> 42 810	<u>42 444</u> 36 496	<u>35 312</u> 29 860	<u>47 086</u> 36 745
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 727</u> 30 171	<u>46 021</u> 43 256	<u>42 831</u> 36 876	<u>35 628</u> 30 171	<u>47 475</u> 37 128
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 798</u> 29 257	<u>44 689</u> 41 945	<u>41 695</u> 35 759	<u>34 699</u> 29 257	<u>46 332</u> 36 002

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 101</u> 29 555	<u>45 124</u> 42 373	<u>42 066</u> 36 123	<u>35 003</u> 29 555	<u>46 705</u> 36 370
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 727</u> 30 171	<u>46 021</u> 43 256	<u>42 831</u> 36 876	<u>35 628</u> 30 171	<u>47 475</u> 37 128
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 049</u> 30 489	<u>46 484</u> 43 711	<u>43 225</u> 37 264	<u>35 951</u> 30 489	<u>47 872</u> 37 518
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 049</u> 30 489	<u>46 484</u> 43 711	<u>43 225</u> 37 264	<u>35 951</u> 30 489	<u>47 872</u> 37 518
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 379</u> 30 813	<u>46 956</u> 44 177	<u>43 628</u> 37 661	<u>36 280</u> 30 813	<u>48 278</u> 37 917
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 059</u> 31 483	<u>47 932</u> 45 137	<u>44 459</u> 38 479	<u>36 961</u> 31 483	<u>49 115</u> 38 742
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 411</u> 31 829	<u>48 436</u> 45 633	<u>44 889</u> 38 902	<u>37 312</u> 31 829	<u>49 548</u> 39 168
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 264</u> 30 413	<u>54 462</u> 51 780	<u>43 581</u> 37 171	<u>35 625</u> 30 413	<u>51 444</u> 41 514
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>55 213</u> 52 303	<u>43 512</u> 37 546	<u>36 186</u> 30 720	<u>52 357</u> 41 933
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 927</u> 31 353	<u>56 309</u> 53 382	<u>44 298</u> 38 321	<u>36 829</u> 31 353	<u>53 236</u> 42 798

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 259</u> 31 680	<u>56 874</u> 53 938	<u>44 704</u> 38 720	<u>37 161</u> 31 680	<u>53 689</u> 43 243
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>55 213</u> 52 303	<u>43 512</u> 37 546	<u>36 186</u> 30 720	<u>52 357</u> 41 933
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 602</u> 31 033	<u>55 755</u> 52 837	<u>43 901</u> 37 930	<u>36 504</u> 31 033	<u>52 792</u> 42 361
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 259</u> 31 680	<u>56 874</u> 53 938	<u>44 704</u> 38 720	<u>37 161</u> 31 680	<u>53 689</u> 43 243
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 598</u> 32 013	<u>57 450</u> 54 506	<u>45 118</u> 39 127	<u>37 500</u> 32 013	<u>54 151</u> 43 699
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 598</u> 32 013	<u>57 450</u> 54 506	<u>45 118</u> 39 127	<u>37 500</u> 32 013	<u>54 151</u> 43 699
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 354	<u>58 039</u> 55 085	<u>45 541</u> 39 544	<u>37 846</u> 32 354	<u>54 624</u> 44 163
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 659</u> 33 057	<u>59 256</u> 56 283	<u>46 414</u> 40 403	<u>38 560</u> 33 057	<u>55 599</u> 45 124
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 028</u> 33 420	<u>59 885</u> 56 901	<u>46 865</u> 40 847	<u>38 929</u> 33 420	<u>56 103</u> 45 619
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 809</u> 31 933	<u>57 092</u> 54 369	<u>45 470</u> 39 030	<u>37 170</u> 31 933	<u>53 553</u> 43 589

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 844</u> 32 256	<u>57 870</u> 54 919	<u>45 419</u> 39 424	<u>37 746</u> 32 256	<u>54 488</u> 44 030
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 520</u> 32 921	<u>59 020</u> 56 051	<u>46 245</u> 40 237	<u>38 422</u> 32 921	<u>55 410</u> 44 937
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 869</u> 33 264	<u>59 614</u> 56 635	<u>46 671</u> 40 656	<u>38 770</u> 33 264	<u>55 886</u> 45 406
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 844</u> 32 256	<u>57 870</u> 54 919	<u>45 419</u> 39 424	<u>37 746</u> 32 256	<u>54 488</u> 44 030
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 179</u> 32 585	<u>58 439</u> 55 479	<u>45 828</u> 39 826	<u>38 081</u> 32 585	<u>54 944</u> 44 479
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 869</u> 33 264	<u>59 614</u> 56 635	<u>46 671</u> 40 656	<u>38 770</u> 33 264	<u>55 886</u> 45 406
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 224</u> 33 614	<u>60 219</u> 57 231	<u>47 106</u> 41 084	<u>39 126</u> 33 614	<u>56 371</u> 45 883
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 224</u> 33 614	<u>60 219</u> 57 231	<u>47 106</u> 41 084	<u>39 126</u> 33 614	<u>56 371</u> 45 883
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 33 971	<u>60 838</u> 57 840	<u>47 550</u> 41 521	<u>39 489</u> 33 971	<u>56 867</u> 46 372
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 338</u> 34 710	<u>62 115</u> 59 097	<u>48 467</u> 42 423	<u>40 240</u> 34 710	<u>57 891</u> 47 380
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 725</u> 35 091	<u>62 775</u> 59 747	<u>48 940</u> 42 890	<u>40 627</u> 35 091	<u>58 420</u> 47 900

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 265</u> 34 350	<u>59 854</u> 57 088	<u>48 286</u> 41 801	<u>39 625</u> 34 350	<u>56 600</u> 46 589
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 325</u> 34 697	<u>60 660</u> 57 664	<u>48 264</u> 42 224	<u>40 226</u> 34 697	<u>57 566</u> 47 060
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 052</u> 35 412	<u>61 868</u> 58 853	<u>49 148</u> 43 094	<u>40 953</u> 35 412	<u>58 552</u> 48 030
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 426</u> 35 781	<u>62 491</u> 59 467	<u>49 604</u> 43 543	<u>41 328</u> 35 781	<u>59 060</u> 48 530
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 325</u> 34 697	<u>60 660</u> 57 664	<u>48 264</u> 42 224	<u>40 226</u> 34 697	<u>57 566</u> 47 060
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 684</u> 35 051	<u>61 258</u> 58 253	<u>48 701</u> 42 654	<u>40 586</u> 35 051	<u>58 054</u> 47 540
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 426</u> 35 781	<u>62 491</u> 59 467	<u>49 604</u> 43 543	<u>41 328</u> 35 781	<u>59 060</u> 48 530
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>63 127</u> 60 092	<u>50 070</u> 44 001	<u>41 711</u> 36 158	<u>59 579</u> 49 041
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>63 127</u> 60 092	<u>50 070</u> 44 001	<u>41 711</u> 36 158	<u>59 579</u> 49 041
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 200</u> 36 543	<u>63 776</u> 60 732	<u>50 545</u> 44 469	<u>42 102</u> 36 543	<u>60 109</u> 49 563

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 007</u> 37 337	<u>65 117</u> 62 052	<u>51 528</u> 45 436	<u>42 909</u> 37 337	<u>61 204</u> 50 640
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 424</u> 37 747	<u>65 810</u> 62 734	<u>52 035</u> 45 935	<u>43 326</u> 37 747	<u>61 769</u> 51 197

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 614</u> 18 060	<u>32 673</u> 26 413	<u>41 667</u> 31 891	<u>36 102</u> 26 413	<u>36 102</u> 26 413
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 532</u> 18 963	<u>34 015</u> 27 734	<u>43 287</u> 33 486	<u>37 444</u> 27 734	<u>37 444</u> 27 734
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 495</u> 19 911	<u>35 424</u> 29 121	<u>44 988</u> 35 160	<u>38 852</u> 29 121	<u>38 852</u> 29 121

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 187</u> 20 112	<u>36 030</u> 29 415	<u>45 837</u> 35 515	<u>39 639</u> 29 415	<u>39 639</u> 29 415
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 396</u> 20 317	<u>36 335</u> 29 715	<u>46 205</u> 35 877	<u>39 944</u> 29 715	<u>39 944</u> 29 715
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 609</u> 20 527	<u>36 646</u> 30 021	<u>46 581</u> 36 247	<u>40 255</u> 30 021	<u>40 255</u> 30 021
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 048</u> 20 959	<u>37 288</u> 30 653	<u>47 356</u> 37 010	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 274</u> 21 182	<u>37 620</u> 30 979	<u>47 756</u> 37 404	<u>41 229</u> 30 979	<u>41 229</u> 30 979
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 396</u> 20 317	<u>36 335</u> 29 715	<u>46 205</u> 35 877	<u>39 944</u> 29 715	<u>39 944</u> 29 715
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 609</u> 20 527	<u>36 646</u> 30 021	<u>46 581</u> 36 247	<u>40 255</u> 30 021	<u>40 255</u> 30 021
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 826</u> 20 740	<u>36 964</u> 30 334	<u>46 964</u> 36 625	<u>40 573</u> 30 334	<u>40 573</u> 30 334
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 274</u> 21 182	<u>37 620</u> 30 979	<u>47 756</u> 37 404	<u>41 229</u> 30 979	<u>41 229</u> 30 979
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 506</u> 21 409	<u>37 958</u> 31 312	<u>48 165</u> 37 806	<u>41 567</u> 31 312	<u>41 567</u> 31 312
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 609</u> 20 527	<u>36 646</u> 30 021	<u>46 581</u> 36 247	<u>40 255</u> 30 021	<u>40 255</u> 30 021

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 826</u> 20 740	<u>36 964</u> 30 334	<u>46 964</u> 36 625	<u>40 573</u> 30 334	<u>40 573</u> 30 334
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 048</u> 20 959	<u>37 288</u> 30 653	<u>47 356</u> 37 010	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 506</u> 21 409	<u>37 958</u> 31 312	<u>48 165</u> 37 806	<u>41 567</u> 31 312	<u>41 567</u> 31 312
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 742</u> 21 642	<u>38 304</u> 31 653	<u>48 582</u> 38 217	<u>41 913</u> 31 653	<u>41 913</u> 31 653
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 826</u> 20 740	<u>36 964</u> 30 334	<u>46 964</u> 36 625	<u>40 573</u> 30 334	<u>40 573</u> 30 334
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 048</u> 20 959	<u>37 288</u> 30 653	<u>47 356</u> 37 010	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 274</u> 21 182	<u>37 620</u> 30 979	<u>47 756</u> 37 404	<u>41 229</u> 30 979	<u>41 229</u> 30 979
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 742</u> 21 642	<u>38 304</u> 31 653	<u>48 582</u> 38 217	<u>41 913</u> 31 653	<u>41 913</u> 31 653
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 984</u> 21 880	<u>38 657</u> 32 001	<u>49 009</u> 38 637	<u>42 266</u> 32 001	<u>42 266</u> 32 001
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 686</u> 30 363	<u>46 469</u> 36 617	<u>40 114</u> 30 363	<u>40 114</u> 30 363

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 378</u> 21 284	<u>37 305</u> 30 669	<u>47 332</u> 36 987	<u>40 914</u> 30 669	<u>40 914</u> 30 669
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 623</u> 30 982	<u>47 716</u> 37 364	<u>41 231</u> 30 982	<u>41 231</u> 30 982
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 947</u> 31 302	<u>48 107</u> 37 749	<u>41 556</u> 31 302	<u>41 556</u> 31 302
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 617</u> 31 961	<u>48 914</u> 38 544	<u>42 225</u> 31 961	<u>42 225</u> 31 961
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 962</u> 32 301	<u>49 331</u> 38 954	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 623</u> 30 982	<u>47 716</u> 37 364	<u>41 231</u> 30 982	<u>41 231</u> 30 982
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 947</u> 31 302	<u>48 107</u> 37 749	<u>41 556</u> 31 302	<u>41 556</u> 31 302
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>38 278</u> 31 628	<u>48 507</u> 38 143	<u>41 887</u> 31 628	<u>41 887</u> 31 628
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 962</u> 32 301	<u>49 331</u> 38 954	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 774</u> 22 657	<u>39 315</u> 32 648	<u>49 757</u> 39 373	<u>42 924</u> 32 648	<u>42 924</u> 32 648
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 947</u> 31 302	<u>48 107</u> 37 749	<u>41 556</u> 31 302	<u>41 556</u> 31 302

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>38 278</u> 31 628	<u>48 507</u> 38 143	<u>41 887</u> 31 628	<u>41 887</u> 31 628
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 617</u> 31 961	<u>48 914</u> 38 544	<u>42 225</u> 31 961	<u>42 225</u> 31 961
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 774</u> 22 657	<u>39 315</u> 32 648	<u>49 757</u> 39 373	<u>42 924</u> 32 648	<u>42 924</u> 32 648
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 676</u> 33 003	<u>50 191</u> 39 801	<u>43 284</u> 33 003	<u>43 284</u> 33 003
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>38 278</u> 31 628	<u>48 507</u> 38 143	<u>41 887</u> 31 628	<u>41 887</u> 31 628
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 617</u> 31 961	<u>48 914</u> 38 544	<u>42 225</u> 31 961	<u>42 225</u> 31 961
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 962</u> 32 301	<u>49 331</u> 38 954	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 676</u> 33 003	<u>50 191</u> 39 801	<u>43 284</u> 33 003	<u>43 284</u> 33 003
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 280</u> 23 155	<u>40 044</u> 33 365	<u>50 636</u> 40 238	<u>43 653</u> 33 365	<u>43 653</u> 33 365
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 686</u> 30 363	<u>46 469</u> 36 617	<u>40 114</u> 30 363	<u>40 114</u> 30 363

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 378</u> 21 284	<u>37 305</u> 30 669	<u>47 332</u> 36 987	<u>40 914</u> 30 669	<u>40 914</u> 30 669
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 623</u> 30 982	<u>47 716</u> 37 364	<u>41 231</u> 30 982	<u>41 231</u> 30 982
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 947</u> 31 302	<u>48 107</u> 37 749	<u>41 556</u> 31 302	<u>41 556</u> 31 302
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 617</u> 31 961	<u>48 914</u> 38 544	<u>42 225</u> 31 961	<u>42 225</u> 31 961
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 962</u> 32 301	<u>49 331</u> 38 954	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 623</u> 30 982	<u>47 716</u> 37 364	<u>41 231</u> 30 982	<u>41 231</u> 30 982
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 947</u> 31 302	<u>48 107</u> 37 749	<u>41 556</u> 31 302	<u>41 556</u> 31 302
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>38 278</u> 31 628	<u>48 507</u> 38 143	<u>41 887</u> 31 628	<u>41 887</u> 31 628
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 962</u> 32 301	<u>49 331</u> 38 954	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 774</u> 22 657	<u>39 315</u> 32 648	<u>49 757</u> 39 373	<u>42 924</u> 32 648	<u>42 924</u> 32 648
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 947</u> 31 302	<u>48 107</u> 37 749	<u>41 556</u> 31 302	<u>41 556</u> 31 302

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>38 278</u> 31 628	<u>48 507</u> 38 143	<u>41 887</u> 31 628	<u>41 887</u> 31 628
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 617</u> 31 961	<u>48 914</u> 38 544	<u>42 225</u> 31 961	<u>42 225</u> 31 961
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 774</u> 22 657	<u>39 315</u> 32 648	<u>49 757</u> 39 373	<u>42 924</u> 32 648	<u>42 924</u> 32 648
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 676</u> 33 003	<u>50 191</u> 39 801	<u>43 284</u> 33 003	<u>43 284</u> 33 003
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>38 278</u> 31 628	<u>48 507</u> 38 143	<u>41 887</u> 31 628	<u>41 887</u> 31 628
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 617</u> 31 961	<u>48 914</u> 38 544	<u>42 225</u> 31 961	<u>42 225</u> 31 961
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 962</u> 32 301	<u>49 331</u> 38 954	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 676</u> 33 003	<u>50 191</u> 39 801	<u>43 284</u> 33 003	<u>43 284</u> 33 003
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 280</u> 23 155	<u>40 044</u> 33 365	<u>50 636</u> 40 238	<u>43 653</u> 33 365	<u>43 653</u> 33 365
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 126</u> 22 500	<u>38 037</u> 31 693	<u>48 568</u> 38 683	<u>41 466</u> 31 693	<u>41 466</u> 31 693

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>38 670</u> 32 013	<u>49 453</u> 39 074	<u>42 279</u> 32 013	<u>42 279</u> 32 013
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>39 002</u> 32 340	<u>49 858</u> 39 472	<u>42 611</u> 32 340	<u>42 611</u> 32 340
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>39 341</u> 32 673	<u>50 271</u> 39 879	<u>42 949</u> 32 673	<u>42 949</u> 32 673
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>40 039</u> 33 361	<u>51 124</u> 40 719	<u>43 648</u> 33 361	<u>43 648</u> 33 361
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>40 400</u> 33 716	<u>51 564</u> 41 152	<u>44 009</u> 33 716	<u>44 009</u> 33 716
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>39 002</u> 32 340	<u>49 858</u> 39 472	<u>42 611</u> 32 340	<u>42 611</u> 32 340
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>39 341</u> 32 673	<u>50 271</u> 39 879	<u>42 949</u> 32 673	<u>42 949</u> 32 673
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>39 686</u> 33 013	<u>50 693</u> 40 295	<u>43 295</u> 33 013	<u>43 295</u> 33 013
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>40 400</u> 33 716	<u>51 564</u> 41 152	<u>44 009</u> 33 716	<u>44 009</u> 33 716
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 194	<u>40 768</u> 34 078	<u>52 014</u> 41 595	<u>44 377</u> 34 078	<u>44 377</u> 34 078
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>39 341</u> 32 673	<u>50 271</u> 39 879	<u>42 949</u> 32 673	<u>42 949</u> 32 673

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>39 686</u> 33 013	<u>50 693</u> 40 295	<u>43 295</u> 33 013	<u>43 295</u> 33 013
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>40 039</u> 33 361	<u>51 124</u> 40 719	<u>43 648</u> 33 361	<u>43 648</u> 33 361
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 194	<u>40 768</u> 34 078	<u>52 014</u> 41 595	<u>44 377</u> 34 078	<u>44 377</u> 34 078
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>41 145</u> 34 449	<u>52 473</u> 42 047	<u>44 754</u> 34 449	<u>44 754</u> 34 449
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>39 686</u> 33 013	<u>50 693</u> 40 295	<u>43 295</u> 33 013	<u>43 295</u> 33 013
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>40 039</u> 33 361	<u>51 124</u> 40 719	<u>43 648</u> 33 361	<u>43 648</u> 33 361
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>40 400</u> 33 716	<u>51 564</u> 41 152	<u>44 009</u> 33 716	<u>44 009</u> 33 716
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>41 145</u> 34 449	<u>52 473</u> 42 047	<u>44 754</u> 34 449	<u>44 754</u> 34 449
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>41 529</u> 34 827	<u>52 943</u> 42 509	<u>45 138</u> 34 827	<u>45 138</u> 34 827
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>41 145</u> 34 449	<u>52 473</u> 42 047	<u>44 754</u> 34 449	<u>44 754</u> 34 449
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>41 529</u> 34 827	<u>52 943</u> 42 509	<u>45 138</u> 34 827	<u>45 138</u> 34 827

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 000	<u>41 922</u> 35 214	<u>53 422</u> 42 981	<u>45 531</u> 35 214	<u>45 531</u> 35 214
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 439</u> 25 281	<u>42 324</u> 35 610	<u>53 913</u> 43 464	<u>45 933</u> 35 610	<u>45 933</u> 35 610
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 029</u> 25 862	<u>43 156</u> 36 429	<u>54 928</u> 44 463	<u>46 765</u> 36 429	<u>46 765</u> 36 429
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>39 465</u> 33 098	<u>50 848</u> 40 927	<u>42 894</u> 33 098	<u>42 894</u> 33 098
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>40 112</u> 33 433	<u>51 755</u> 41 340	<u>43 721</u> 33 433	<u>43 721</u> 33 433
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>40 459</u> 33 774	<u>52 184</u> 41 762	<u>44 068</u> 33 774	<u>44 068</u> 33 774
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>41 174</u> 34 477	<u>53 068</u> 42 632	<u>44 783</u> 34 477	<u>44 783</u> 34 477
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>41 542</u> 34 840	<u>53 524</u> 43 081	<u>45 151</u> 34 840	<u>45 151</u> 34 840
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>40 112</u> 33 433	<u>51 755</u> 41 340	<u>43 721</u> 33 433	<u>43 721</u> 33 433
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>40 459</u> 33 774	<u>52 184</u> 41 762	<u>44 068</u> 33 774	<u>44 068</u> 33 774

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>40 813</u> 34 122	<u>52 621</u> 42 193	<u>44 421</u> 34 122	<u>44 421</u> 34 122
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>41 542</u> 34 840	<u>53 524</u> 43 081	<u>45 151</u> 34 840	<u>45 151</u> 34 840
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>41 919</u> 35 211	<u>53 989</u> 43 539	<u>45 528</u> 35 211	<u>45 528</u> 35 211
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>40 459</u> 33 774	<u>52 184</u> 41 762	<u>44 068</u> 33 774	<u>44 068</u> 33 774
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>40 813</u> 34 122	<u>52 621</u> 42 193	<u>44 421</u> 34 122	<u>44 421</u> 34 122
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>41 174</u> 34 477	<u>53 068</u> 42 632	<u>44 783</u> 34 477	<u>44 783</u> 34 477
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>41 919</u> 35 211	<u>53 989</u> 43 539	<u>45 528</u> 35 211	<u>45 528</u> 35 211
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>42 304</u> 35 589	<u>54 465</u> 44 007	<u>45 913</u> 35 589	<u>45 913</u> 35 589
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>41 919</u> 35 211	<u>53 989</u> 43 539	<u>45 528</u> 35 211	<u>45 528</u> 35 211
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>42 304</u> 35 589	<u>54 465</u> 44 007	<u>45 913</u> 35 589	<u>45 913</u> 35 589
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>42 697</u> 35 976	<u>54 951</u> 44 486	<u>46 306</u> 35 976	<u>46 306</u> 35 976

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>43 098</u> 36 372	<u>55 448</u> 44 974	<u>46 707</u> 36 372	<u>46 707</u> 36 372
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 274</u> 27 087	<u>43 929</u> 37 189	<u>56 475</u> 45 985	<u>47 538</u> 37 189	<u>47 538</u> 37 189
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 029</u> 25 357	<u>41 898</u> 35 493	<u>54 942</u> 44 957	<u>45 327</u> 35 493	<u>45 327</u> 35 493
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 777</u> 25 613	<u>42 570</u> 35 851	<u>55 891</u> 45 411	<u>46 179</u> 35 851	<u>46 179</u> 35 851
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875	<u>42 941</u> 36 217	<u>56 362</u> 45 875	<u>46 550</u> 36 217	<u>46 550</u> 36 217
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 590</u> 26 414	<u>43 708</u> 36 972	<u>57 333</u> 46 830	<u>47 317</u> 36 972	<u>47 317</u> 36 972
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 872</u> 26 692	<u>44 103</u> 37 361	<u>57 834</u> 47 323	<u>47 712</u> 37 361	<u>47 712</u> 37 361
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 777</u> 25 613	<u>42 570</u> 35 851	<u>55 891</u> 45 411	<u>46 179</u> 35 851	<u>46 179</u> 35 851
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875	<u>42 941</u> 36 217	<u>56 362</u> 45 875	<u>46 550</u> 36 217	<u>46 550</u> 36 217
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 313</u> 26 141	<u>43 321</u> 36 591	<u>56 843</u> 46 348	<u>46 930</u> 36 591	<u>46 930</u> 36 591

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 872</u> 26 692	<u>44 103</u> 37 361	<u>57 834</u> 47 323	<u>47 712</u> 37 361	<u>47 712</u> 37 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976	<u>44 507</u> 37 758	<u>58 346</u> 47 827	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875	<u>42 941</u> 36 217	<u>56 362</u> 45 875	<u>46 550</u> 36 217	<u>46 550</u> 36 217
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 313</u> 26 141	<u>43 321</u> 36 591	<u>56 843</u> 46 348	<u>46 930</u> 36 591	<u>46 930</u> 36 591
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 590</u> 26 414	<u>43 708</u> 36 972	<u>57 333</u> 46 830	<u>47 317</u> 36 972	<u>47 317</u> 36 972
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976	<u>44 507</u> 37 758	<u>58 346</u> 47 827	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 456</u> 27 266	<u>44 920</u> 38 164	<u>58 868</u> 48 341	<u>48 529</u> 38 164	<u>48 529</u> 38 164
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976	<u>44 507</u> 37 758	<u>58 346</u> 47 827	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 456</u> 27 266	<u>44 920</u> 38 164	<u>58 868</u> 48 341	<u>48 529</u> 38 164	<u>48 529</u> 38 164
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 757</u> 27 562	<u>45 341</u> 38 579	<u>59 402</u> 48 866	<u>48 950</u> 38 579	<u>48 950</u> 38 579
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 064</u> 27 865	<u>45 772</u> 39 003	<u>59 948</u> 49 403	<u>49 381</u> 39 003	<u>49 381</u> 39 003

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 701</u> 28 491	<u>46 662</u> 39 880	<u>61 075</u> 50 514	<u>50 271</u> 39 880	<u>50 271</u> 39 880
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 117</u> 26 429	<u>43 056</u> 36 632	<u>58 645</u> 48 602	<u>46 484</u> 36 632	<u>46 484</u> 36 632
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 876</u> 26 696	<u>43 739</u> 37 002	<u>59 632</u> 49 093	<u>47 348</u> 37 002	<u>47 348</u> 37 002
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>40 251</u> 27 385	<u>42 243</u> 27 385	<u>46 498</u> 27 442	<u>45 413</u> 27 385	<u>45 685</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>40 669</u> 27 795	<u>42 662</u> 27 795	<u>46 917</u> 27 853	<u>45 832</u> 27 795	<u>46 104</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 703</u> 26 847	<u>41 695</u> 26 847	<u>45 949</u> 26 904	<u>44 866</u> 26 847	<u>45 137</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>40 114</u> 27 250	<u>42 106</u> 27 250	<u>46 360</u> 27 307	<u>45 276</u> 27 250	<u>45 548</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>40 530</u> 27 658	<u>42 523</u> 27 658	<u>46 777</u> 27 716	<u>45 693</u> 27 658	<u>45 964</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 954</u> 28 074	<u>42 947</u> 28 074	<u>47 202</u> 28 133	<u>46 117</u> 28 074	<u>46 389</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 797</u> 27 920	<u>42 790</u> 27 920	<u>47 045</u> 27 979	<u>45 960</u> 27 920	<u>46 232</u> 27 920

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>41 225</u> 28 340	<u>43 218</u> 28 340	<u>47 474</u> 28 399	<u>46 388</u> 28 340	<u>46 660</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>41 659</u> 28 765	<u>43 651</u> 28 765	<u>47 909</u> 28 825	<u>46 821</u> 28 765	<u>47 093</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>42 099</u> 29 196	<u>44 091</u> 29 196	<u>48 349</u> 29 257	<u>47 261</u> 29 196	<u>47 533</u> 29 196
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 117</u> 26 429	<u>43 056</u> 36 632	<u>58 645</u> 48 602	<u>46 484</u> 36 632	<u>46 484</u> 36 632
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 876</u> 26 696	<u>43 739</u> 37 002	<u>59 632</u> 49 093	<u>47 348</u> 37 002	<u>47 348</u> 37 002
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 435</u> 27 246	<u>44 514</u> 37 765	<u>60 660</u> 50 105	<u>48 123</u> 37 765	<u>48 123</u> 37 765
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 724</u> 27 530	<u>44 914</u> 38 158	<u>61 190</u> 50 627	<u>48 523</u> 38 158	<u>48 523</u> 38 158
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 876</u> 26 696	<u>43 739</u> 37 002	<u>59 632</u> 49 093	<u>47 348</u> 37 002	<u>47 348</u> 37 002
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 153</u> 26 968	<u>44 123</u> 37 380	<u>60 141</u> 49 594	<u>47 731</u> 37 380	<u>47 731</u> 37 380
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 724</u> 27 530	<u>44 914</u> 38 158	<u>61 190</u> 50 627	<u>48 523</u> 38 158	<u>48 523</u> 38 158

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 018</u> 27 820	<u>45 322</u> 38 560	<u>61 732</u> 51 160	<u>48 931</u> 38 560	<u>48 931</u> 38 560
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 018</u> 27 820	<u>45 322</u> 38 560	<u>61 732</u> 51 160	<u>48 931</u> 38 560	<u>48 931</u> 38 560
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 319</u> 28 116	<u>45 739</u> 38 970	<u>62 285</u> 51 704	<u>49 347</u> 38 970	<u>49 347</u> 38 970
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 940</u> 28 727	<u>46 599</u> 39 818	<u>63 427</u> 52 828	<u>50 208</u> 39 818	<u>50 208</u> 39 818
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 261</u> 29 042	<u>47 044</u> 40 255	<u>64 017</u> 53 409	<u>50 653</u> 40 255	<u>50 653</u> 40 255
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 523</u> 27 813	<u>47 084</u> 40 596	<u>50 997</u> 41 074	<u>50 512</u> 40 596	<u>50 512</u> 40 596
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 093	<u>47 807</u> 41 006	<u>51 906</u> 41 489	<u>51 416</u> 41 006	<u>51 416</u> 41 006
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 885</u> 28 673	<u>48 666</u> 41 852	<u>52 776</u> 42 344	<u>52 275</u> 41 852	<u>52 275</u> 41 852
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 189</u> 28 971	<u>49 109</u> 42 288	<u>53 224</u> 42 786	<u>52 718</u> 42 288	<u>52 718</u> 42 288
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 093	<u>47 807</u> 41 006	<u>51 906</u> 41 489	<u>51 416</u> 41 006	<u>51 416</u> 41 006

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 588</u> 28 380	<u>48 233</u> 41 425	<u>52 337</u> 41 912	<u>51 841</u> 41 425	<u>51 841</u> 41 425
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 189</u> 28 971	<u>49 109</u> 42 288	<u>53 224</u> 42 786	<u>52 718</u> 42 288	<u>52 718</u> 42 288
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 498</u> 29 276	<u>49 562</u> 42 733	<u>53 681</u> 43 236	<u>53 170</u> 42 733	<u>53 170</u> 42 733
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 498</u> 29 276	<u>49 562</u> 42 733	<u>53 681</u> 43 236	<u>53 170</u> 42 733	<u>53 170</u> 42 733
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 815</u> 29 588	<u>50 023</u> 43 188	<u>54 149</u> 43 696	<u>53 632</u> 43 188	<u>53 632</u> 43 188
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 468</u> 30 231	<u>50 977</u> 44 127	<u>55 114</u> 44 646	<u>54 586</u> 44 127	<u>54 586</u> 44 127
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 806</u> 30 563	<u>51 470</u> 44 611	<u>55 612</u> 45 136	<u>55 079</u> 44 611	<u>55 079</u> 44 611
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 936</u> 29 203	<u>49 146</u> 42 626	<u>61 302</u> 51 217	<u>52 574</u> 42 626	<u>52 574</u> 42 626
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 724</u> 29 498	<u>49 891</u> 43 057	<u>62 316</u> 51 734	<u>53 499</u> 43 057	<u>53 499</u> 43 057
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 342</u> 30 106	<u>50 792</u> 43 945	<u>63 399</u> 52 801	<u>54 401</u> 43 945	<u>54 401</u> 43 945

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 660</u> 30 420	<u>51 258</u> 44 402	<u>63 958</u> 53 351	<u>54 866</u> 44 402	<u>54 866</u> 44 402
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 724</u> 29 498	<u>49 891</u> 43 057	<u>62 316</u> 51 734	<u>53 499</u> 43 057	<u>53 499</u> 43 057
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 030</u> 29 799	<u>50 337</u> 43 496	<u>62 852</u> 52 262	<u>53 946</u> 43 496	<u>53 946</u> 43 496
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 660</u> 30 420	<u>51 258</u> 44 402	<u>63 958</u> 53 351	<u>54 866</u> 44 402	<u>54 866</u> 44 402
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 986</u> 30 740	<u>51 732</u> 44 870	<u>64 529</u> 53 913	<u>55 341</u> 44 870	<u>55 341</u> 44 870
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 986</u> 30 740	<u>51 732</u> 44 870	<u>64 529</u> 53 913	<u>55 341</u> 44 870	<u>55 341</u> 44 870
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 318</u> 31 067	<u>52 217</u> 45 347	<u>65 112</u> 54 486	<u>55 826</u> 45 347	<u>55 826</u> 45 347
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 004</u> 31 743	<u>53 219</u> 46 333	<u>66 315</u> 55 671	<u>56 828</u> 46 333	<u>56 828</u> 46 333
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 358</u> 32 091	<u>53 736</u> 46 842	<u>66 936</u> 56 282	<u>57 345</u> 46 842	<u>57 345</u> 46 842
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 420</u> 30 663	<u>51 311</u> 44 758	<u>63 904</u> 53 778	<u>54 740</u> 44 758	<u>54 740</u> 44 758

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 222</u> 30 973	<u>52 078</u> 45 210	<u>64 944</u> 54 321	<u>55 687</u> 45 210	<u>55 687</u> 45 210
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 871</u> 31 612	<u>53 025</u> 46 142	<u>66 082</u> 55 441	<u>56 634</u> 46 142	<u>56 634</u> 46 142
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 206</u> 31 941	<u>53 513</u> 46 622	<u>66 668</u> 56 019	<u>57 122</u> 46 622	<u>57 122</u> 46 622
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 222</u> 30 973	<u>52 078</u> 45 210	<u>64 944</u> 54 321	<u>55 687</u> 45 210	<u>55 687</u> 45 210
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 543</u> 31 289	<u>52 546</u> 45 671	<u>65 507</u> 54 875	<u>56 155</u> 45 671	<u>56 155</u> 45 671
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 206</u> 31 941	<u>53 513</u> 46 622	<u>66 668</u> 56 019	<u>57 122</u> 46 622	<u>57 122</u> 46 622
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 547</u> 32 277	<u>54 012</u> 47 113	<u>67 268</u> 56 608	<u>57 621</u> 47 113	<u>57 621</u> 47 113
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 547</u> 32 277	<u>54 012</u> 47 113	<u>67 268</u> 56 608	<u>57 621</u> 47 113	<u>57 621</u> 47 113
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 896</u> 32 621	<u>54 521</u> 47 614	<u>67 879</u> 57 210	<u>58 130</u> 47 614	<u>58 130</u> 47 614
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 617</u> 33 330	<u>55 573</u> 48 650	<u>69 143</u> 58 454	<u>59 182</u> 48 650	<u>59 182</u> 48 650
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 989</u> 33 696	<u>56 116</u> 49 184	<u>69 796</u> 59 096	<u>59 725</u> 49 184	<u>59 725</u> 49 184

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 978</u> 32 196	<u>53 585</u> 46 995	<u>66 636</u> 56 467	<u>57 013</u> 46 995	<u>57 013</u> 46 995
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 796</u> 32 522	<u>54 374</u> 47 470	<u>67 703</u> 57 037	<u>57 983</u> 47 470	<u>57 983</u> 47 470
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 477</u> 33 192	<u>55 369</u> 48 449	<u>68 898</u> 58 213	<u>58 978</u> 48 449	<u>58 978</u> 48 449
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 828</u> 33 538	<u>55 882</u> 48 954	<u>69 514</u> 58 819	<u>59 490</u> 48 954	<u>59 490</u> 48 954
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 796</u> 32 522	<u>54 374</u> 47 470	<u>67 703</u> 57 037	<u>57 983</u> 47 470	<u>57 983</u> 47 470
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 133</u> 32 854	<u>54 867</u> 47 955	<u>68 295</u> 57 619	<u>58 475</u> 47 955	<u>58 475</u> 47 955
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 828</u> 33 538	<u>55 882</u> 48 954	<u>69 514</u> 58 819	<u>59 490</u> 48 954	<u>59 490</u> 48 954
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 187</u> 33 891	<u>56 405</u> 49 469	<u>70 143</u> 59 439	<u>60 014</u> 49 469	<u>60 014</u> 49 469
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 187</u> 33 891	<u>56 405</u> 49 469	<u>70 143</u> 59 439	<u>60 014</u> 49 469	<u>60 014</u> 49 469
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 553</u> 34 252	<u>56 940</u> 49 995	<u>70 786</u> 60 071	<u>60 549</u> 49 995	<u>60 549</u> 49 995

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 310</u> 34 996	<u>58 044</u> 51 082	<u>72 112</u> 61 377	<u>61 653</u> 51 082	<u>61 653</u> 51 082
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 700</u> 35 381	<u>58 614</u> 51 643	<u>72 798</u> 62 051	<u>62 223</u> 51 643	<u>62 223</u> 51 643
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 026</u> 18 465	<u>32 969</u> 26 704	<u>42 024</u> 32 242	<u>36 397</u> 26 704	<u>36 397</u> 26 704
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 964</u> 19 388	<u>34 325</u> 28 039	<u>43 661</u> 33 854	<u>37 753</u> 28 039	<u>37 753</u> 28 039
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 949</u> 20 357	<u>35 749</u> 29 441	<u>45 381</u> 35 547	<u>39 178</u> 29 441	<u>39 178</u> 29 441
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 645</u> 20 563	<u>36 359</u> 29 738	<u>46 234</u> 35 906	<u>39 968</u> 29 738	<u>39 968</u> 29 738
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 859</u> 20 773	<u>36 667</u> 30 042	<u>46 606</u> 36 272	<u>40 276</u> 30 042	<u>40 276</u> 30 042
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 076</u> 20 987	<u>36 982</u> 30 351	<u>46 986</u> 36 646	<u>40 591</u> 30 351	<u>40 591</u> 30 351

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 525</u> 21 429	<u>37 631</u> 30 990	<u>47 770</u> 37 417	<u>41 240</u> 30 990	<u>41 240</u> 30 990
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 757</u> 21 657	<u>37 966</u> 31 320	<u>48 174</u> 37 816	<u>41 575</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 859</u> 20 773	<u>36 667</u> 30 042	<u>46 606</u> 36 272	<u>40 276</u> 30 042	<u>40 276</u> 30 042
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 076</u> 20 987	<u>36 982</u> 30 351	<u>46 986</u> 36 646	<u>40 591</u> 30 351	<u>40 591</u> 30 351
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 298</u> 21 205	<u>37 303</u> 30 668	<u>47 374</u> 37 028	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 757</u> 21 657	<u>37 966</u> 31 320	<u>48 174</u> 37 816	<u>41 575</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 21 889	<u>38 308</u> 31 657	<u>48 587</u> 38 222	<u>41 917</u> 31 657	<u>41 917</u> 31 657
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 076</u> 20 987	<u>36 982</u> 30 351	<u>46 986</u> 36 646	<u>40 591</u> 30 351	<u>40 591</u> 30 351
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 298</u> 21 205	<u>37 303</u> 30 668	<u>47 374</u> 37 028	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 525</u> 21 429	<u>37 631</u> 30 990	<u>47 770</u> 37 417	<u>41 240</u> 30 990	<u>41 240</u> 30 990
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 993</u> 21 889	<u>38 308</u> 31 657	<u>48 587</u> 38 222	<u>41 917</u> 31 657	<u>41 917</u> 31 657

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 235</u> 22 127	<u>38 658</u> 32 001	<u>49 009</u> 38 638	<u>42 267</u> 32 001	<u>42 267</u> 32 001
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 298</u> 21 205	<u>37 303</u> 30 668	<u>47 374</u> 37 028	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 525</u> 21 429	<u>37 631</u> 30 990	<u>47 770</u> 37 417	<u>41 240</u> 30 990	<u>41 240</u> 30 990
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 757</u> 21 657	<u>37 966</u> 31 320	<u>48 174</u> 37 816	<u>41 575</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 235</u> 22 127	<u>38 658</u> 32 001	<u>49 009</u> 38 638	<u>42 267</u> 32 001	<u>42 267</u> 32 001
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 482</u> 22 370	<u>39 015</u> 32 353	<u>49 441</u> 39 062	<u>42 624</u> 32 353	<u>42 624</u> 32 353
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>37 025</u> 30 696	<u>46 878</u> 37 020	<u>40 454</u> 30 696	<u>40 454</u> 30 696
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>37 647</u> 31 007	<u>47 746</u> 37 394	<u>41 256</u> 31 007	<u>41 256</u> 31 007
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>37 969</u> 31 323	<u>48 133</u> 37 775	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 297</u> 31 646	<u>48 529</u> 38 165	<u>41 906</u> 31 646	<u>41 906</u> 31 646

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 974</u> 32 312	<u>49 345</u> 38 968	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 323</u> 32 656	<u>49 766</u> 39 383	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>37 969</u> 31 323	<u>48 133</u> 37 775	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 297</u> 31 646	<u>48 529</u> 38 165	<u>41 906</u> 31 646	<u>41 906</u> 31 646
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 632</u> 31 976	<u>48 933</u> 38 562	<u>42 241</u> 31 976	<u>42 241</u> 31 976
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 323</u> 32 656	<u>49 766</u> 39 383	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>39 680</u> 33 007	<u>50 197</u> 39 806	<u>43 289</u> 33 007	<u>43 289</u> 33 007
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 297</u> 31 646	<u>48 529</u> 38 165	<u>41 906</u> 31 646	<u>41 906</u> 31 646
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 632</u> 31 976	<u>48 933</u> 38 562	<u>42 241</u> 31 976	<u>42 241</u> 31 976
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 974</u> 32 312	<u>49 345</u> 38 968	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>39 680</u> 33 007	<u>50 197</u> 39 806	<u>43 289</u> 33 007	<u>43 289</u> 33 007

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>40 044</u> 33 366	<u>50 636</u> 40 239	<u>43 653</u> 33 366	<u>43 653</u> 33 366
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 632</u> 31 976	<u>48 933</u> 38 562	<u>42 241</u> 31 976	<u>42 241</u> 31 976
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 974</u> 32 312	<u>49 345</u> 38 968	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 323</u> 32 656	<u>49 766</u> 39 383	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>40 044</u> 33 366	<u>50 636</u> 40 239	<u>43 653</u> 33 366	<u>43 653</u> 33 366
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>40 417</u> 33 732	<u>51 086</u> 40 681	<u>44 026</u> 33 732	<u>44 026</u> 33 732
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>37 025</u> 30 696	<u>46 878</u> 37 020	<u>40 454</u> 30 696	<u>40 454</u> 30 696
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>37 647</u> 31 007	<u>47 746</u> 37 394	<u>41 256</u> 31 007	<u>41 256</u> 31 007
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>37 969</u> 31 323	<u>48 133</u> 37 775	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 297</u> 31 646	<u>48 529</u> 38 165	<u>41 906</u> 31 646	<u>41 906</u> 31 646

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 974</u> 32 312	<u>49 345</u> 38 968	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 323</u> 32 656	<u>49 766</u> 39 383	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>37 969</u> 31 323	<u>48 133</u> 37 775	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 297</u> 31 646	<u>48 529</u> 38 165	<u>41 906</u> 31 646	<u>41 906</u> 31 646
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 632</u> 31 976	<u>48 933</u> 38 562	<u>42 241</u> 31 976	<u>42 241</u> 31 976
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 323</u> 32 656	<u>49 766</u> 39 383	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>39 680</u> 33 007	<u>50 197</u> 39 806	<u>43 289</u> 33 007	<u>43 289</u> 33 007
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 297</u> 31 646	<u>48 529</u> 38 165	<u>41 906</u> 31 646	<u>41 906</u> 31 646
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 632</u> 31 976	<u>48 933</u> 38 562	<u>42 241</u> 31 976	<u>42 241</u> 31 976
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 974</u> 32 312	<u>49 345</u> 38 968	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>39 680</u> 33 007	<u>50 197</u> 39 806	<u>43 289</u> 33 007	<u>43 289</u> 33 007

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>40 044</u> 33 366	<u>50 636</u> 40 239	<u>43 653</u> 33 366	<u>43 653</u> 33 366
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 632</u> 31 976	<u>48 933</u> 38 562	<u>42 241</u> 31 976	<u>42 241</u> 31 976
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 974</u> 32 312	<u>49 345</u> 38 968	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 323</u> 32 656	<u>49 766</u> 39 383	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>40 044</u> 33 366	<u>50 636</u> 40 239	<u>43 653</u> 33 366	<u>43 653</u> 33 366
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>40 417</u> 33 732	<u>51 086</u> 40 681	<u>44 026</u> 33 732	<u>44 026</u> 33 732
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 670</u> 23 036	<u>38 392</u> 32 041	<u>49 000</u> 39 109	<u>41 820</u> 32 041	<u>41 820</u> 32 041
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 394</u> 23 268	<u>39 028</u> 32 365	<u>49 889</u> 39 504	<u>42 637</u> 32 365	<u>42 637</u> 32 365
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 636</u> 23 506	<u>39 363</u> 32 695	<u>50 299</u> 39 907	<u>42 972</u> 32 695	<u>42 972</u> 32 695
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 748	<u>39 706</u> 33 032	<u>50 717</u> 40 318	<u>43 315</u> 33 032	<u>43 315</u> 33 032

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 390</u> 24 248	<u>40 412</u> 33 728	<u>51 579</u> 41 167	<u>44 021</u> 33 728	<u>44 021</u> 33 728
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 652</u> 24 506	<u>40 777</u> 34 087	<u>52 024</u> 41 605	<u>44 386</u> 34 087	<u>44 386</u> 34 087
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 636</u> 23 506	<u>39 363</u> 32 695	<u>50 299</u> 39 907	<u>42 972</u> 32 695	<u>42 972</u> 32 695
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 748	<u>39 706</u> 33 032	<u>50 717</u> 40 318	<u>43 315</u> 33 032	<u>43 315</u> 33 032
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>40 055</u> 33 377	<u>51 143</u> 40 738	<u>43 664</u> 33 377	<u>43 664</u> 33 377
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 652</u> 24 506	<u>40 777</u> 34 087	<u>52 024</u> 41 605	<u>44 386</u> 34 087	<u>44 386</u> 34 087
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 919</u> 24 770	<u>41 149</u> 34 453	<u>52 479</u> 42 052	<u>44 758</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 748	<u>39 706</u> 33 032	<u>50 717</u> 40 318	<u>43 315</u> 33 032	<u>43 315</u> 33 032
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>40 055</u> 33 377	<u>51 143</u> 40 738	<u>43 664</u> 33 377	<u>43 664</u> 33 377
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 390</u> 24 248	<u>40 412</u> 33 728	<u>51 579</u> 41 167	<u>44 021</u> 33 728	<u>44 021</u> 33 728
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 919</u> 24 770	<u>41 149</u> 34 453	<u>52 479</u> 42 052	<u>44 758</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039	<u>41 530</u> 34 828	<u>52 943</u> 42 509	<u>45 139</u> 34 828	<u>45 139</u> 34 828
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>40 055</u> 33 377	<u>51 143</u> 40 738	<u>43 664</u> 33 377	<u>43 664</u> 33 377
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 390</u> 24 248	<u>40 412</u> 33 728	<u>51 579</u> 41 167	<u>44 021</u> 33 728	<u>44 021</u> 33 728
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 652</u> 24 506	<u>40 777</u> 34 087	<u>52 024</u> 41 605	<u>44 386</u> 34 087	<u>44 386</u> 34 087
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039	<u>41 530</u> 34 828	<u>52 943</u> 42 509	<u>45 139</u> 34 828	<u>45 139</u> 34 828
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 473</u> 25 314	<u>41 919</u> 35 210	<u>53 418</u> 42 976	<u>45 527</u> 35 210	<u>45 527</u> 35 210
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039	<u>41 530</u> 34 828	<u>52 943</u> 42 509	<u>45 139</u> 34 828	<u>45 139</u> 34 828
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 473</u> 25 314	<u>41 919</u> 35 210	<u>53 418</u> 42 976	<u>45 527</u> 35 210	<u>45 527</u> 35 210
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 758</u> 25 595	<u>42 316</u> 35 602	<u>53 903</u> 43 454	<u>45 925</u> 35 602	<u>45 925</u> 35 602
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 051</u> 25 883	<u>42 722</u> 36 002	<u>54 399</u> 43 942	<u>46 331</u> 36 002	<u>46 331</u> 36 002
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 655</u> 26 478	<u>43 563</u> 36 829	<u>55 425</u> 44 952	<u>47 172</u> 36 829	<u>47 172</u> 36 829

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 122</u> 24 464	<u>39 835</u> 33 462	<u>51 305</u> 41 377	<u>43 264</u> 33 462	<u>43 264</u> 33 462
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 860</u> 24 711	<u>40 486</u> 33 800	<u>52 217</u> 41 795	<u>44 095</u> 33 800	<u>44 095</u> 33 800
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 117</u> 24 964	<u>40 836</u> 34 145	<u>52 651</u> 42 221	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 645</u> 25 484	<u>41 559</u> 34 857	<u>53 544</u> 43 101	<u>45 168</u> 34 857	<u>45 168</u> 34 857
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 918</u> 25 752	<u>41 932</u> 35 223	<u>54 005</u> 43 555	<u>45 541</u> 35 223	<u>45 541</u> 35 223
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 860</u> 24 711	<u>40 486</u> 33 800	<u>52 217</u> 41 795	<u>44 095</u> 33 800	<u>44 095</u> 33 800
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 117</u> 24 964	<u>40 836</u> 34 145	<u>52 651</u> 42 221	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 221	<u>41 194</u> 34 497	<u>53 093</u> 42 657	<u>44 803</u> 34 497	<u>44 803</u> 34 497
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 918</u> 25 752	<u>41 932</u> 35 223	<u>54 005</u> 43 555	<u>45 541</u> 35 223	<u>45 541</u> 35 223
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 026	<u>42 313</u> 35 598	<u>54 476</u> 44 018	<u>45 921</u> 35 598	<u>45 921</u> 35 598

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 117</u> 24 964	<u>40 836</u> 34 145	<u>52 651</u> 42 221	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 221	<u>41 194</u> 34 497	<u>53 093</u> 42 657	<u>44 803</u> 34 497	<u>44 803</u> 34 497
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 645</u> 25 484	<u>41 559</u> 34 857	<u>53 544</u> 43 101	<u>45 168</u> 34 857	<u>45 168</u> 34 857
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 026	<u>42 313</u> 35 598	<u>54 476</u> 44 018	<u>45 921</u> 35 598	<u>45 921</u> 35 598
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 306	<u>42 701</u> 35 981	<u>54 957</u> 44 491	<u>46 310</u> 35 981	<u>46 310</u> 35 981
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 026	<u>42 313</u> 35 598	<u>54 476</u> 44 018	<u>45 921</u> 35 598	<u>45 921</u> 35 598
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 306	<u>42 701</u> 35 981	<u>54 957</u> 44 491	<u>46 310</u> 35 981	<u>46 310</u> 35 981
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 771</u> 26 592	<u>43 099</u> 36 372	<u>55 448</u> 44 975	<u>46 708</u> 36 372	<u>46 708</u> 36 372
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 068</u> 26 884	<u>43 505</u> 36 772	<u>55 950</u> 45 469	<u>47 114</u> 36 772	<u>47 114</u> 36 772
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 681</u> 27 488	<u>44 344</u> 37 598	<u>56 988</u> 46 491	<u>47 953</u> 37 598	<u>47 953</u> 37 598
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>35 392</u> 25 714	<u>42 295</u> 35 883	<u>55 445</u> 45 452	<u>45 723</u> 35 883	<u>45 723</u> 35 883
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 143</u> 25 974	<u>42 970</u> 36 246	<u>56 399</u> 45 911	<u>46 579</u> 36 246	<u>46 579</u> 36 246
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 413</u> 26 239	<u>43 346</u> 36 616	<u>56 875</u> 46 379	<u>46 955</u> 36 616	<u>46 955</u> 36 616
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>44 121</u> 37 378	<u>57 857</u> 47 345	<u>47 730</u> 37 378	<u>47 730</u> 37 378
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 254</u> 27 068	<u>44 521</u> 37 772	<u>58 363</u> 47 844	<u>48 130</u> 37 772	<u>48 130</u> 37 772
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 143</u> 25 974	<u>42 970</u> 36 246	<u>56 399</u> 45 911	<u>46 579</u> 36 246	<u>46 579</u> 36 246
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 413</u> 26 239	<u>43 346</u> 36 616	<u>56 875</u> 46 379	<u>46 955</u> 36 616	<u>46 955</u> 36 616
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 687</u> 26 510	<u>43 730</u> 36 993	<u>57 361</u> 46 857	<u>47 339</u> 36 993	<u>47 339</u> 36 993
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 254</u> 27 068	<u>44 521</u> 37 772	<u>58 363</u> 47 844	<u>48 130</u> 37 772	<u>48 130</u> 37 772
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 547</u> 27 356	<u>44 929</u> 38 174	<u>58 880</u> 48 353	<u>48 538</u> 38 174	<u>48 538</u> 38 174
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 413</u> 26 239	<u>43 346</u> 36 616	<u>56 875</u> 46 379	<u>46 955</u> 36 616	<u>46 955</u> 36 616

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 687</u> 26 510	<u>43 730</u> 36 993	<u>57 361</u> 46 857	<u>47 339</u> 36 993	<u>47 339</u> 36 993
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>44 121</u> 37 378	<u>57 857</u> 47 345	<u>47 730</u> 37 378	<u>47 730</u> 37 378
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 547</u> 27 356	<u>44 929</u> 38 174	<u>58 880</u> 48 353	<u>48 538</u> 38 174	<u>48 538</u> 38 174
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 846</u> 27 650	<u>45 346</u> 38 584	<u>59 408</u> 48 873	<u>48 955</u> 38 584	<u>48 955</u> 38 584
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 547</u> 27 356	<u>44 929</u> 38 174	<u>58 880</u> 48 353	<u>48 538</u> 38 174	<u>48 538</u> 38 174
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 846</u> 27 650	<u>45 346</u> 38 584	<u>59 408</u> 48 873	<u>48 955</u> 38 584	<u>48 955</u> 38 584
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 151</u> 27 950	<u>45 772</u> 39 004	<u>59 948</u> 49 404	<u>49 381</u> 39 004	<u>49 381</u> 39 004
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 463</u> 28 257	<u>46 208</u> 39 432	<u>60 500</u> 49 947	<u>49 817</u> 39 432	<u>49 817</u> 39 432
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 108</u> 28 892	<u>47 108</u> 40 318	<u>61 640</u> 51 069	<u>50 717</u> 40 318	<u>50 717</u> 40 318
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>43 465</u> 37 035	<u>59 189</u> 49 136	<u>46 894</u> 37 035	<u>46 894</u> 37 035

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 056	<u>44 153</u> 37 409	<u>60 180</u> 49 633	<u>47 761</u> 37 409	<u>47 761</u> 37 409
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>44 936</u> 38 181	<u>61 220</u> 50 656	<u>48 545</u> 38 181	<u>48 545</u> 38 181
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>45 340</u> 38 578	<u>61 756</u> 51 184	<u>48 949</u> 38 578	<u>48 949</u> 38 578
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 056	<u>44 153</u> 37 409	<u>60 180</u> 49 633	<u>47 761</u> 37 409	<u>47 761</u> 37 409
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>44 540</u> 37 791	<u>60 695</u> 50 139	<u>48 149</u> 37 791	<u>48 149</u> 37 791
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>45 340</u> 38 578	<u>61 756</u> 51 184	<u>48 949</u> 38 578	<u>48 949</u> 38 578
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>45 753</u> 38 984	<u>62 304</u> 51 723	<u>49 362</u> 38 984	<u>49 362</u> 38 984
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>45 753</u> 38 984	<u>62 304</u> 51 723	<u>49 362</u> 38 984	<u>49 362</u> 38 984
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>46 174</u> 39 399	<u>62 863</u> 52 273	<u>49 783</u> 39 399	<u>49 783</u> 39 399
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>47 044</u> 40 256	<u>64 017</u> 53 409	<u>50 653</u> 40 256	<u>50 653</u> 40 256
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 659</u> 29 435	<u>47 494</u> 40 698	<u>64 614</u> 53 996	<u>51 103</u> 40 698	<u>51 103</u> 40 698

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>43 465</u> 37 035	<u>59 189</u> 49 136	<u>46 894</u> 37 035	<u>46 894</u> 37 035
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 886</u> 28 170	<u>47 537</u> 41 043	<u>51 456</u> 41 526	<u>50 966</u> 41 043	<u>50 966</u> 41 043
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 663</u> 28 454	<u>48 266</u> 41 458	<u>52 370</u> 41 945	<u>51 874</u> 41 458	<u>51 874</u> 41 458
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 259</u> 29 041	<u>49 134</u> 42 312	<u>53 249</u> 42 810	<u>52 743</u> 42 312	<u>52 743</u> 42 312
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 566</u> 29 343	<u>49 582</u> 42 753	<u>53 702</u> 43 256	<u>53 191</u> 42 753	<u>53 191</u> 42 753
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 663</u> 28 454	<u>48 266</u> 41 458	<u>52 370</u> 41 945	<u>51 874</u> 41 458	<u>51 874</u> 41 458
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 958</u> 28 745	<u>48 695</u> 41 881	<u>52 805</u> 42 373	<u>52 304</u> 41 881	<u>52 304</u> 41 881
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 566</u> 29 343	<u>49 582</u> 42 753	<u>53 702</u> 43 256	<u>53 191</u> 42 753	<u>53 191</u> 42 753
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 880</u> 29 652	<u>50 039</u> 43 203	<u>54 164</u> 43 711	<u>53 648</u> 43 203	<u>53 648</u> 43 203

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 880</u> 29 652	<u>50 039</u> 43 203	<u>54 164</u> 43 711	<u>53 648</u> 43 203	<u>53 648</u> 43 203
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 201</u> 29 968	<u>50 506</u> 43 663	<u>54 637</u> 44 177	<u>54 115</u> 43 663	<u>54 115</u> 43 663
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 863</u> 30 619	<u>51 471</u> 44 612	<u>55 613</u> 45 137	<u>55 079</u> 44 612	<u>55 079</u> 44 612
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 205</u> 30 956	<u>51 969</u> 45 102	<u>56 117</u> 45 633	<u>55 577</u> 45 102	<u>55 577</u> 45 102
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 317</u> 29 578	<u>49 622</u> 43 095	<u>61 875</u> 51 780	<u>53 051</u> 43 095	<u>53 051</u> 43 095
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 109</u> 29 877	<u>50 372</u> 43 530	<u>62 894</u> 52 303	<u>53 981</u> 43 530	<u>53 981</u> 43 530
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 734</u> 30 493	<u>51 284</u> 44 428	<u>63 990</u> 53 382	<u>54 892</u> 44 428	<u>54 892</u> 44 428
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 057</u> 30 811	<u>51 754</u> 44 891	<u>64 554</u> 53 938	<u>55 363</u> 44 891	<u>55 363</u> 44 891
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 109</u> 29 877	<u>50 372</u> 43 530	<u>62 894</u> 52 303	<u>53 981</u> 43 530	<u>53 981</u> 43 530
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 418</u> 30 182	<u>50 823</u> 43 975	<u>63 436</u> 52 837	<u>54 432</u> 43 975	<u>54 432</u> 43 975

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 057</u> 30 811	<u>51 754</u> 44 891	<u>64 554</u> 53 938	<u>55 363</u> 44 891	<u>55 363</u> 44 891
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 387</u> 31 135	<u>52 234</u> 45 363	<u>65 131</u> 54 506	<u>55 843</u> 45 363	<u>55 843</u> 45 363
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 387</u> 31 135	<u>52 234</u> 45 363	<u>65 131</u> 54 506	<u>55 843</u> 45 363	<u>55 843</u> 45 363
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 723</u> 31 466	<u>52 724</u> 45 846	<u>65 720</u> 55 085	<u>56 333</u> 45 846	<u>56 333</u> 45 846
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 418</u> 32 150	<u>53 737</u> 46 843	<u>66 937</u> 56 283	<u>57 346</u> 46 843	<u>57 346</u> 46 843
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 777</u> 32 503	<u>54 260</u> 47 357	<u>67 566</u> 56 901	<u>57 869</u> 47 357	<u>57 869</u> 47 357
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 820</u> 31 057	<u>51 811</u> 45 250	<u>64 505</u> 54 369	<u>55 240</u> 45 250	<u>55 240</u> 45 250
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 626</u> 31 371	<u>52 583</u> 45 707	<u>65 551</u> 54 919	<u>56 192</u> 45 707	<u>56 192</u> 45 707
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 283</u> 32 018	<u>53 541</u> 46 649	<u>66 701</u> 56 051	<u>57 149</u> 46 649	<u>57 149</u> 46 649
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 622</u> 32 351	<u>54 034</u> 47 135	<u>67 295</u> 56 635	<u>57 643</u> 47 135	<u>57 643</u> 47 135

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 626</u> 31 371	<u>52 583</u> 45 707	<u>65 551</u> 54 919	<u>56 192</u> 45 707	<u>56 192</u> 45 707
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 952</u> 31 691	<u>53 057</u> 46 173	<u>66 120</u> 55 479	<u>56 666</u> 46 173	<u>56 666</u> 46 173
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 622</u> 32 351	<u>54 034</u> 47 135	<u>67 295</u> 56 635	<u>57 643</u> 47 135	<u>57 643</u> 47 135
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 968</u> 32 692	<u>54 538</u> 47 631	<u>67 900</u> 57 231	<u>58 147</u> 47 631	<u>58 147</u> 47 631
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 968</u> 32 692	<u>54 538</u> 47 631	<u>67 900</u> 57 231	<u>58 147</u> 47 631	<u>58 147</u> 47 631
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 322</u> 33 039	<u>55 053</u> 48 138	<u>68 519</u> 57 840	<u>58 662</u> 48 138	<u>58 662</u> 48 138
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 051</u> 33 758	<u>56 116</u> 49 185	<u>69 796</u> 59 097	<u>59 725</u> 49 185	<u>59 725</u> 49 185
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 428</u> 34 129	<u>56 666</u> 49 725	<u>70 456</u> 59 747	<u>60 274</u> 49 725	<u>60 274</u> 49 725
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 398</u> 32 610	<u>54 110</u> 47 512	<u>67 267</u> 57 088	<u>57 539</u> 47 512	<u>57 539</u> 47 512
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 220</u> 32 939	<u>54 905</u> 47 992	<u>68 341</u> 57 664	<u>58 514</u> 47 992	<u>58 514</u> 47 992

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 910</u> 33 618	<u>55 910</u> 48 982	<u>69 549</u> 58 853	<u>59 519</u> 48 982	<u>59 519</u> 48 982
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 266</u> 33 969	<u>56 429</u> 49 492	<u>70 172</u> 59 467	<u>60 038</u> 49 492	<u>60 038</u> 49 492
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>43 220</u> 32 939	<u>54 905</u> 47 992	<u>68 341</u> 57 664	<u>58 514</u> 47 992	<u>58 514</u> 47 992
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 561</u> 33 275	<u>55 403</u> 48 482	<u>68 939</u> 58 253	<u>59 011</u> 48 482	<u>59 011</u> 48 482
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 266</u> 33 969	<u>56 429</u> 49 492	<u>70 172</u> 59 467	<u>60 038</u> 49 492	<u>60 038</u> 49 492
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 629</u> 34 326	<u>56 958</u> 50 013	<u>70 808</u> 60 092	<u>60 567</u> 50 013	<u>60 567</u> 50 013
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 629</u> 34 326	<u>56 958</u> 50 013	<u>70 808</u> 60 092	<u>60 567</u> 50 013	<u>60 567</u> 50 013
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 000</u> 34 691	<u>57 499</u> 50 545	<u>71 457</u> 60 732	<u>61 107</u> 50 545	<u>61 107</u> 50 545
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 766</u> 35 446	<u>58 615</u> 51 644	<u>72 798</u> 62 052	<u>62 224</u> 51 644	<u>62 224</u> 51 644
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 162</u> 35 835	<u>59 192</u> 52 211	<u>73 491</u> 62 734	<u>62 800</u> 52 211	<u>62 800</u> 52 211

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>22 779</u> 20 596	<u>28 802</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>23 198</u> 21 008	<u>29 221</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>23 625</u> 21 429	<u>29 647</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>24 064</u> 21 645	<u>30 282</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>24 288</u> 21 866	<u>30 506</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>24 517</u> 22 091	<u>30 735</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>24 990</u> 22 556	<u>31 208</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 234</u> 22 796	<u>31 452</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>24 288</u> 21 866	<u>30 506</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>24 517</u> 22 091	<u>30 735</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 751</u> 22 321	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 234</u> 22 796	<u>31 452</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>25 483</u> 23 041	<u>31 701</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>24 517</u> 22 091	<u>30 735</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 751</u> 22 321	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>24 990</u> 22 556	<u>31 208</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>25 483</u> 23 041	<u>31 701</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>25 737</u> 23 292	<u>31 955</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 751</u> 22 321	<u>30 969</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>24 990</u> 22 556	<u>31 208</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 234</u> 22 796	<u>31 452</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>25 737</u> 23 292	<u>31 955</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>25 997</u> 23 548	<u>32 215</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>24 532</u> 22 321	<u>30 555</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 980</u> 22 547	<u>31 198</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 432</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 671</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 163</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 417</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 432</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 671</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 696</u> 23 251	<u>31 914</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 417</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 458</u> 24 002	<u>32 676</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 671</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 696</u> 23 251	<u>31 914</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 163</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 458</u> 24 002	<u>32 676</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>26 723</u> 24 262	<u>32 941</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 696</u> 23 251	<u>31 914</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 163</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 417</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>26 723</u> 24 262	<u>32 941</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>26 994</u> 24 529	<u>33 212</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>24 532</u> 22 321	<u>30 555</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 980</u> 22 547	<u>31 198</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 432</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 671</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 163</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 417</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 432</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 671</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 696</u> 23 251	<u>31 914</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 417</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 458</u> 24 002	<u>32 676</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 671</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 696</u> 23 251	<u>31 914</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 163</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 458</u> 24 002	<u>32 676</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>26 723</u> 24 262	<u>32 941</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 696</u> 23 251	<u>31 914</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 163</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 417</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>26 723</u> 24 262	<u>32 941</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>26 994</u> 24 529	<u>33 212</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>25 892</u> 23 661	<u>31 915</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>26 355</u> 23 900	<u>32 573</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>26 603</u> 24 144	<u>32 820</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>26 855</u> 24 392	<u>33 073</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>27 377</u> 24 906	<u>33 595</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>27 646</u> 25 171	<u>33 864</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>26 603</u> 24 144	<u>32 820</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>26 855</u> 24 392	<u>33 073</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>27 114</u> 24 647	<u>33 331</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>27 646</u> 25 171	<u>33 864</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>27 921</u> 25 442	<u>34 139</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>26 855</u> 24 392	<u>33 073</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>27 114</u> 24 647	<u>33 331</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>27 377</u> 24 906	<u>33 595</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>27 921</u> 25 442	<u>34 139</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>28 202</u> 25 718	<u>34 420</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>27 114</u> 24 647	<u>33 331</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>27 377</u> 24 906	<u>33 595</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>27 646</u> 25 171	<u>33 864</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>28 202</u> 25 718	<u>34 420</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>28 489</u> 26 001	<u>34 707</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>28 202</u> 25 718	<u>34 420</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>28 489</u> 26 001	<u>34 707</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 464</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290	<u>28 783</u> 26 290	<u>35 001</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>29 083</u> 26 585	<u>35 301</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 385</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196	<u>29 704</u> 27 196	<u>35 922</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>26 800</u> 24 554	<u>32 822</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>27 271</u> 24 802	<u>33 489</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>27 528</u> 25 055	<u>33 746</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>28 059</u> 25 577	<u>34 276</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>28 332</u> 25 846	<u>34 550</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>27 271</u> 24 802	<u>33 489</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>27 528</u> 25 055	<u>33 746</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>27 791</u> 25 313	<u>34 009</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>28 332</u> 25 846	<u>34 550</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>28 611</u> 26 121	<u>34 829</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>27 528</u> 25 055	<u>33 746</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>27 791</u> 25 313	<u>34 009</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>28 059</u> 25 577	<u>34 276</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>28 611</u> 26 121	<u>34 829</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>28 897</u> 26 402	<u>35 115</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>28 611</u> 26 121	<u>34 829</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>28 897</u> 26 402	<u>35 115</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689	<u>29 188</u> 26 689	<u>35 406</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 167</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982	<u>29 486</u> 26 982	<u>35 704</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 783</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588	<u>30 102</u> 27 588	<u>36 320</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>28 614</u> 26 339	<u>34 637</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>29 104</u> 26 605	<u>35 322</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>29 380</u> 26 877	<u>35 597</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>29 948</u> 27 437	<u>36 166</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>30 242</u> 27 726	<u>36 460</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>29 104</u> 26 605	<u>35 322</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>29 380</u> 26 877	<u>35 597</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>29 661</u> 27 154	<u>35 879</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>30 242</u> 27 726	<u>36 460</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>30 541</u> 28 021	<u>36 759</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>29 380</u> 26 877	<u>35 597</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>29 661</u> 27 154	<u>35 879</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>29 948</u> 27 437	<u>36 166</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>30 541</u> 28 021	<u>36 759</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>30 848</u> 28 322	<u>37 066</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>30 541</u> 28 021	<u>36 759</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>30 848</u> 28 322	<u>37 066</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>31 160</u> 28 630	<u>37 378</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>31 480</u> 28 944	<u>37 698</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 822</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595	<u>32 141</u> 29 595	<u>38 359</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>29 975</u> 27 679	<u>35 997</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>30 478</u> 27 958	<u>36 696</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 27 385	<u>43 330</u> 27 385	<u>35 276</u> 27 385	<u>39 073</u> 27 385	<u>45 822</u> 27 385

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 390</u> 27 795	<u>43 749</u> 27 795	<u>35 695</u> 27 795	<u>39 492</u> 27 795	<u>46 241</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 424</u> 26 847	<u>42 782</u> 26 847	<u>34 728</u> 26 847	<u>38 525</u> 26 847	<u>45 274</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 835</u> 27 250	<u>43 193</u> 27 250	<u>35 139</u> 27 250	<u>38 936</u> 27 250	<u>45 685</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 251</u> 27 658	<u>43 609</u> 27 658	<u>35 556</u> 27 658	<u>39 352</u> 27 658	<u>46 102</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 675</u> 28 074	<u>44 034</u> 28 074	<u>35 980</u> 28 074	<u>39 776</u> 28 074	<u>46 526</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 518</u> 27 920	<u>43 877</u> 27 920	<u>35 823</u> 27 920	<u>39 620</u> 27 920	<u>46 369</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 946</u> 28 340	<u>44 305</u> 28 340	<u>36 251</u> 28 340	<u>40 048</u> 28 340	<u>46 797</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 380</u> 28 765	<u>44 738</u> 28 765	<u>36 684</u> 28 765	<u>40 481</u> 28 765	<u>47 230</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 29 196	<u>45 178</u> 29 196	<u>37 124</u> 29 196	<u>40 921</u> 29 196	<u>47 670</u> 29 196
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>30 882</u> 28 571	<u>36 905</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>31 394</u> 28 860	<u>37 612</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>31 999</u> 29 455	<u>38 217</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 311</u> 29 762	<u>38 529</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>31 394</u> 28 860	<u>37 612</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>31 694</u> 29 155	<u>37 912</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 311</u> 29 762	<u>38 529</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>32 629</u> 30 075	<u>38 847</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>32 629</u> 30 075	<u>38 847</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>32 954</u> 30 395	<u>39 172</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>33 625</u> 31 056	<u>39 843</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>33 972</u> 31 397	<u>40 190</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>31 789</u> 29 464	<u>37 812</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 311</u> 29 762	<u>38 529</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>32 934</u> 30 376	<u>39 152</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 256</u> 30 692	<u>39 474</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 311</u> 29 762	<u>38 529</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>32 619</u> 30 066	<u>38 837</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 256</u> 30 692	<u>39 474</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>33 584</u> 31 015	<u>39 802</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>33 584</u> 31 015	<u>39 802</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>33 919</u> 31 345	<u>40 137</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>34 611</u> 32 026	<u>40 829</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>34 969</u> 32 378	<u>41 187</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 698</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938	<u>33 286</u> 30 938	<u>39 309</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>33 823</u> 31 250	<u>40 041</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 158</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894	<u>34 477</u> 31 894	<u>40 695</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>34 815</u> 32 227	<u>41 033</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>33 823</u> 31 250	<u>40 041</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 828</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569	<u>34 147</u> 31 569	<u>40 365</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>34 815</u> 32 227	<u>41 033</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>35 159</u> 32 566	<u>41 377</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>35 159</u> 32 566	<u>41 377</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 192</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912	<u>35 511</u> 32 912	<u>41 729</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 919</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628	<u>36 238</u> 33 628	<u>42 456</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 295</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997	<u>36 614</u> 33 997	<u>42 832</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 270</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484	<u>34 857</u> 32 484	<u>40 880</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>35 410</u> 32 813	<u>41 628</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 778</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489	<u>36 098</u> 33 489	<u>42 315</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>36 452</u> 33 838	<u>42 670</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>35 410</u> 32 813	<u>41 628</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 431</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147	<u>35 750</u> 33 147	<u>41 968</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>36 452</u> 33 838	<u>42 670</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>36 814</u> 34 194	<u>43 032</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>36 814</u> 34 194	<u>43 032</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>37 183</u> 34 558	<u>43 401</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 628</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309	<u>37 947</u> 35 309	<u>44 165</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 022</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697	<u>38 341</u> 35 697	<u>44 559</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 570</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733	<u>38 158</u> 35 733	<u>44 181</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>38 744</u> 36 094	<u>44 962</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 181</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838	<u>39 500</u> 36 838	<u>45 718</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>39 890</u> 37 222	<u>46 108</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>38 744</u> 36 094	<u>44 962</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 799</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462	<u>39 118</u> 36 462	<u>45 336</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>39 890</u> 37 222	<u>46 108</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>40 288</u> 37 613	<u>46 506</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>40 288</u> 37 613	<u>46 506</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 375</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014	<u>40 694</u> 38 014	<u>46 912</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 215</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840	<u>41 534</u> 38 840	<u>47 752</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 649</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267	<u>41 968</u> 39 267	<u>48 186</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>22 988</u> 20 802	<u>29 011</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>23 411</u> 21 218	<u>29 434</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>23 842</u> 21 643	<u>29 865</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 284</u> 21 861	<u>30 502</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 511</u> 22 085	<u>30 728</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 960</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 683</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 511</u> 22 085	<u>30 728</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 960</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 196</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 683</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 717</u> 23 272	<u>31 935</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 960</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 196</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 717</u> 23 272	<u>31 935</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 192</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 196</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 683</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 192</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>26 237</u> 23 783	<u>32 454</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>24 759</u> 22 545	<u>30 781</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 209</u> 22 772	<u>31 427</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 243</u> 24 774	<u>33 461</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>24 759</u> 22 545	<u>30 781</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 209</u> 22 772	<u>31 427</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 243</u> 24 774	<u>33 461</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>26 133</u> 23 897	<u>32 156</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>26 598</u> 24 139	<u>32 815</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>26 848</u> 24 385	<u>33 066</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>27 103</u> 24 636	<u>33 321</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>27 630</u> 25 155	<u>33 848</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>27 902</u> 25 423	<u>34 120</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>26 848</u> 24 385	<u>33 066</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>27 103</u> 24 636	<u>33 321</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 582</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>27 902</u> 25 423	<u>34 120</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>28 180</u> 25 696	<u>34 398</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>27 103</u> 24 636	<u>33 321</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 582</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>27 630</u> 25 155	<u>33 848</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>28 180</u> 25 696	<u>34 398</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>28 464</u> 25 975	<u>34 682</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 582</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>27 630</u> 25 155	<u>33 848</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>27 902</u> 25 423	<u>34 120</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>28 464</u> 25 975	<u>34 682</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>28 754</u> 26 261	<u>34 972</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>28 464</u> 25 975	<u>34 682</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>28 754</u> 26 261	<u>34 972</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>29 050</u> 26 553	<u>35 268</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>29 353</u> 26 851	<u>35 571</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 661</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>29 980</u> 27 468	<u>36 198</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>27 049</u> 24 799	<u>33 072</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>27 523</u> 25 050	<u>33 741</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>27 783</u> 25 305	<u>34 001</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>28 318</u> 25 832	<u>34 536</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>28 595</u> 26 104	<u>34 813</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>27 523</u> 25 050	<u>33 741</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>27 783</u> 25 305	<u>34 001</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>28 048</u> 25 566	<u>34 266</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>28 595</u> 26 104	<u>34 813</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>28 877</u> 26 382	<u>35 095</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>27 783</u> 25 305	<u>34 001</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>28 048</u> 25 566	<u>34 266</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>28 318</u> 25 832	<u>34 536</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>28 877</u> 26 382	<u>35 095</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>29 165</u> 26 666	<u>35 383</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>28 877</u> 26 382	<u>35 095</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>29 165</u> 26 666	<u>35 383</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>29 459</u> 26 956	<u>35 677</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>29 760</u> 27 252	<u>35 978</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 064</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>30 383</u> 27 864	<u>36 601</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>28 882</u> 26 603	<u>34 904</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>29 374</u> 26 871	<u>35 592</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>29 653</u> 27 146	<u>35 870</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>30 227</u> 27 711	<u>36 445</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>30 524</u> 28 003	<u>36 741</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>29 374</u> 26 871	<u>35 592</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>29 653</u> 27 146	<u>35 870</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>29 937</u> 27 425	<u>36 155</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>30 524</u> 28 003	<u>36 741</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>30 826</u> 28 301	<u>37 044</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>29 653</u> 27 146	<u>35 870</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>29 937</u> 27 425	<u>36 155</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>30 227</u> 27 711	<u>36 445</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>30 826</u> 28 301	<u>37 044</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>31 135</u> 28 605	<u>37 353</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>30 826</u> 28 301	<u>37 044</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>31 135</u> 28 605	<u>37 353</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>31 451</u> 28 916	<u>37 669</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>31 774</u> 29 234	<u>37 992</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>32 442</u> 29 891	<u>38 659</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>30 256</u> 27 955	<u>36 279</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>30 762</u> 28 238	<u>36 980</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 035</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>31 354</u> 28 820	<u>37 572</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>31 659</u> 29 120	<u>37 877</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>30 762</u> 28 238	<u>36 980</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>31 055</u> 28 526	<u>37 273</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>31 659</u> 29 120	<u>37 877</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>31 970</u> 29 427	<u>38 188</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>31 970</u> 29 427	<u>38 188</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>32 288</u> 29 740	<u>38 506</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 626</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>32 945</u> 30 386	<u>39 163</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>33 284</u> 30 720	<u>39 502</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>31 172</u> 28 857	<u>37 195</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>32 088</u> 29 759	<u>38 111</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 613</u> 30 060	<u>38 831</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>33 243</u> 30 679	<u>39 461</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>33 568</u> 30 999	<u>39 785</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 613</u> 30 060	<u>38 831</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>32 925</u> 30 366	<u>39 143</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>33 568</u> 30 999	<u>39 785</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>33 899</u> 31 325	<u>40 117</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>33 899</u> 31 325	<u>40 117</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>34 238</u> 31 658	<u>40 456</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>34 937</u> 32 347	<u>41 155</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>35 298</u> 32 702	<u>41 516</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>41 013</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247	<u>33 600</u> 31 247	<u>39 623</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>34 140</u> 31 563	<u>40 358</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>34 801</u> 32 213	<u>41 019</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>35 142</u> 32 549	<u>41 360</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>34 140</u> 31 563	<u>40 358</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 148</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>34 467</u> 31 885	<u>40 685</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>35 142</u> 32 549	<u>41 360</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>35 490</u> 32 891	<u>41 708</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>35 490</u> 32 891	<u>41 708</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 527</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>35 846</u> 33 241	<u>42 064</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 261</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>36 580</u> 33 964	<u>42 798</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 640</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>36 959</u> 34 337	<u>43 177</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 600</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809	<u>35 187</u> 32 809	<u>41 210</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>35 744</u> 33 141	<u>41 961</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 119</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>36 438</u> 33 824	<u>42 656</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>36 796</u> 34 176	<u>43 014</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>35 744</u> 33 141	<u>41 961</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>36 087</u> 33 479	<u>42 305</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>36 796</u> 34 176	<u>43 014</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>37 161</u> 34 536	<u>43 379</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>37 161</u> 34 536	<u>43 379</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 215</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>37 535</u> 34 903	<u>43 752</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>38 305</u> 35 662	<u>44 523</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 385</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>38 704</u> 36 054	<u>44 922</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 934</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090	<u>38 521</u> 36 090	<u>44 544</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>39 111</u> 36 455	<u>45 329</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 555</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>39 874</u> 37 206	<u>46 092</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>40 268</u> 37 594	<u>46 486</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>39 111</u> 36 455	<u>45 329</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 170</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>39 489</u> 36 827	<u>45 706</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>40 268</u> 37 594	<u>46 486</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>40 670</u> 37 990	<u>46 888</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>40 670</u> 37 990	<u>46 888</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>41 081</u> 38 394	<u>47 299</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 610</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>41 929</u> 39 228	<u>48 147</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 048</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>42 367</u> 39 659	<u>48 585</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 543</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>28 709</u> 20 596
212-101-0200	7473-2010 5	3						

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 962</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>29 128</u> 21 008
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 389</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>29 555</u> 21 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 062</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>30 184</u> 21 645
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 287</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>30 409</u> 21 866
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 516</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>30 638</u> 22 091
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 988</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 110</u> 22 556
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 232</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>31 354</u> 22 796
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 287</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>30 409</u> 21 866
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 516</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>30 638</u> 22 091
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>30 872</u> 22 321

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 232</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>31 354</u> 22 796
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>32 481</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>31 603</u> 23 041
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 516</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>30 638</u> 22 091
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>30 872</u> 22 321
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 988</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 110</u> 22 556
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>32 481</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>31 603</u> 23 041
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 735</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>31 858</u> 23 292
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>30 872</u> 22 321
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 988</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 110</u> 22 556
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 232</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>31 354</u> 22 796
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 735</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>31 858</u> 23 292

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 995</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>32 118</u> 23 548
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 462</u> 22 321
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 979</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 101</u> 22 547
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>31 334</u> 22 777
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>31 573</u> 23 012
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 065</u> 23 496
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>32 319</u> 23 746
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>31 334</u> 22 777
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>31 573</u> 23 012
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>31 817</u> 23 251

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>32 319</u> 23 746
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>32 579</u> 24 002
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>31 573</u> 23 012
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>31 817</u> 23 251
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 065</u> 23 496
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>32 579</u> 24 002
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>32 844</u> 24 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>31 817</u> 23 251
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 065</u> 23 496
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>32 319</u> 23 746
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>32 844</u> 24 262

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 992</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>33 115</u> 24 529
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 462</u> 22 321
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 979</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 101</u> 22 547
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>31 334</u> 22 777
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>31 573</u> 23 012
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 065</u> 23 496
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>32 319</u> 23 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 212</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>31 334</u> 22 777
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>31 573</u> 23 012
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>31 817</u> 23 251

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>32 319</u> 23 746
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>32 579</u> 24 002
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 451</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>31 573</u> 23 012
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>31 817</u> 23 251
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 065</u> 23 496
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 456</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>32 579</u> 24 002
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>32 844</u> 24 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 694</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>31 817</u> 23 251
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 065</u> 23 496
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>32 319</u> 23 746
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 721</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>32 844</u> 24 262

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 992</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>33 115</u> 24 529
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 657</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>31 823</u> 23 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 353</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>32 475</u> 23 900
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 601</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>32 723</u> 24 144
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 854</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>32 976</u> 24 392
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 375</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>33 498</u> 24 906
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 645</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>33 767</u> 25 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 601</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>32 723</u> 24 144
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 854</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>32 976</u> 24 392
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 112</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>33 234</u> 24 647

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 645</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>33 767</u> 25 171
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 920</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>34 042</u> 25 442
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 854</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>32 976</u> 24 392
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 112</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>33 234</u> 24 647
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 375</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>33 498</u> 24 906
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 920</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>34 042</u> 25 442
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 201</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>34 323</u> 25 718
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 112</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>33 234</u> 24 647
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 375</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>33 498</u> 24 906
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 645</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>33 767</u> 25 171
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 201</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>34 323</u> 25 718

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 488</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>34 610</u> 26 001
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 201</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>34 323</u> 25 718
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 488</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>34 610</u> 26 001
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 781</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290	<u>34 903</u> 26 290
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 081</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>35 203</u> 26 585
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 702</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196	<u>37 385</u> 27 196	<u>35 824</u> 27 196
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 564</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>32 730</u> 24 554
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 269</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>33 391</u> 24 802
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 526</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>33 649</u> 25 055
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 057</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>34 179</u> 25 577

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 330</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>34 452</u> 25 846
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 269</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>33 391</u> 24 802
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 526</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>33 649</u> 25 055
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 789</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>33 911</u> 25 313
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 330</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>34 452</u> 25 846
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 610</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>34 732</u> 26 121
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 526</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>33 649</u> 25 055
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 789</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>33 911</u> 25 313
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 057</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>34 179</u> 25 577
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 610</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>34 732</u> 26 121
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 895</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>35 017</u> 26 402

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 610</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>34 732</u> 26 121
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 895</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402	<u>35 017</u> 26 402
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 187</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689	<u>35 309</u> 26 689
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 485</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982	<u>35 607</u> 26 982
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 101</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588	<u>37 783</u> 27 588	<u>36 223</u> 27 588
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 378</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>34 544</u> 26 339
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 102</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>35 224</u> 26 605
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 378</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>35 500</u> 26 877
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 947</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>36 069</u> 27 437
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>36 362</u> 27 726

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 102</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>35 224</u> 26 605
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 378</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>35 500</u> 26 877
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 659</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>35 781</u> 27 154
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>36 362</u> 27 726
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 540</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>36 662</u> 28 021
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 378</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>35 500</u> 26 877
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 659</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>35 781</u> 27 154
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 947</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>36 069</u> 27 437
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 540</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>36 662</u> 28 021
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 846</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>36 968</u> 28 322
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 540</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>36 662</u> 28 021

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 846</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>38 529</u> 28 322	<u>36 968</u> 28 322
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>37 281</u> 28 630
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 478</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>37 600</u> 28 944
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 139</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595	<u>39 822</u> 29 595	<u>38 261</u> 29 595
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 739</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>35 905</u> 27 679
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 476</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>38 159</u> 27 958	<u>36 599</u> 27 958
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 262</u> 27 385	<u>42 696</u> 27 385	<u>43 874</u> 27 385	<u>38 349</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 680</u> 27 795	<u>43 115</u> 27 795	<u>44 293</u> 27 795	<u>38 767</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 714</u> 26 847	<u>42 148</u> 26 847	<u>43 326</u> 26 847	<u>37 801</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 125</u> 27 250	<u>42 559</u> 27 250	<u>43 737</u> 27 250	<u>38 212</u> 27 250

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 541</u> 27 658	<u>42 975</u> 27 658	<u>44 153</u> 27 658	<u>38 628</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 965</u> 28 074	<u>43 400</u> 28 074	<u>44 577</u> 28 074	<u>39 052</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 808</u> 27 920	<u>43 243</u> 27 920	<u>44 420</u> 27 920	<u>38 895</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 236</u> 28 340	<u>43 671</u> 28 340	<u>44 848</u> 28 340	<u>39 323</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 670</u> 28 765	<u>44 104</u> 28 765	<u>45 282</u> 28 765	<u>39 757</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 110</u> 29 196	<u>44 544</u> 29 196	<u>45 722</u> 29 196	<u>40 196</u> 29 196
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 646</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>36 812</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 393</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>37 515</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 997</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>38 119</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 431</u> 29 762

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 393</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>37 515</u> 28 860
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 692</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>37 814</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 431</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 627</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>38 749</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 627</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>38 749</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 952</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>39 074</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 624</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>39 746</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 970</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>40 093</u> 31 397
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 553</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>37 719</u> 29 464
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 431</u> 29 762

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 932</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>39 055</u> 30 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 254</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>39 376</u> 30 692
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>38 431</u> 29 762
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 618</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>38 740</u> 30 066
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>39 376</u> 30 692
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 582</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>39 704</u> 31 015
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 582</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>39 704</u> 31 015
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 917</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>40 040</u> 31 345
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 610</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>40 732</u> 32 026
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 967</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>41 089</u> 32 378
212-101-1200	7473-2010	3						

212-101-1201		3	1	2400	<u>40 050</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938	<u>40 698</u> 30 938	<u>39 216</u> 30 938
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 821</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>39 943</u> 31 250
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 475</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894	<u>42 158</u> 31 894	<u>40 598</u> 31 894
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 813</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>40 935</u> 32 227
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 821</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>39 943</u> 31 250
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 145</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569	<u>41 828</u> 31 569	<u>40 267</u> 31 569
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 813</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>42 496</u> 32 227	<u>40 935</u> 32 227
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 158</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>41 280</u> 32 566
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 158</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>42 840</u> 32 566	<u>41 280</u> 32 566
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 510</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912	<u>41 632</u> 32 912
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 237</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628	<u>43 919</u> 33 628	<u>42 359</u> 33 628

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 612</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997	<u>44 295</u> 33 997	<u>42 734</u> 33 997
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 621</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484	<u>42 270</u> 32 484	<u>40 788</u> 32 484
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 408</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>41 531</u> 32 813
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 096</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489	<u>43 778</u> 33 489	<u>42 218</u> 33 489
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 450</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>42 572</u> 33 838
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 408</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>41 531</u> 32 813
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 749</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147	<u>43 431</u> 33 147	<u>41 871</u> 33 147
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 450</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>42 572</u> 33 838
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 812</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>42 934</u> 34 194
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 812</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>44 495</u> 34 194	<u>42 934</u> 34 194

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 182</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>43 304</u> 34 558
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 945</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309	<u>45 628</u> 35 309	<u>44 067</u> 35 309
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 339</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697	<u>46 022</u> 35 697	<u>44 461</u> 35 697
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 922</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733	<u>45 570</u> 35 733	<u>44 088</u> 35 733
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 742</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>44 864</u> 36 094
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 498</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838	<u>47 181</u> 36 838	<u>45 620</u> 36 838
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 888</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>46 010</u> 37 222
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 742</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>44 864</u> 36 094
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 116</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462	<u>46 799</u> 36 462	<u>45 238</u> 36 462
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>46 888</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>47 571</u> 37 222	<u>46 010</u> 37 222

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 286</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>46 408</u> 37 613
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 286</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>47 969</u> 37 613	<u>46 408</u> 37 613
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 693</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014	<u>46 815</u> 38 014
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 532</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840	<u>49 215</u> 38 840	<u>47 654</u> 38 840
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 966</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267	<u>49 649</u> 39 267	<u>48 088</u> 39 267
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 753</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>28 919</u> 20 802
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 175</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>29 341</u> 21 218
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 606</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>29 773</u> 21 643

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 282</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>30 404</u> 21 861
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 509</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>30 631</u> 22 085
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>30 862</u> 22 312
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>31 339</u> 22 782
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>31 586</u> 23 024
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 509</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>30 631</u> 22 085
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>30 862</u> 22 312
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>31 586</u> 23 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 715</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>31 837</u> 23 272
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>30 862</u> 22 312

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>31 339</u> 22 782
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 715</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>31 837</u> 23 272
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 972</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 094</u> 23 525
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 098</u> 22 545
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>31 339</u> 22 782
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>31 586</u> 23 024
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 972</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 094</u> 23 525
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 235</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>32 357</u> 23 783
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 689</u> 22 545

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 208</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>31 330</u> 22 772
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>33 364</u> 24 774
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 689</u> 22 545

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 208</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>31 330</u> 22 772
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>33 364</u> 24 774
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 897</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>32 063</u> 23 897

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 596</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>32 718</u> 24 139
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>32 968</u> 24 385
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>33 224</u> 24 636
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>33 751</u> 25 155
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 022</u> 25 423
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>32 968</u> 24 385
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>33 224</u> 24 636
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 484</u> 24 893
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 022</u> 25 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 178</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>34 300</u> 25 696
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>33 224</u> 24 636

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 484</u> 24 893
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>33 751</u> 25 155
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 178</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>34 300</u> 25 696
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>34 584</u> 25 975
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 484</u> 24 893
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>33 751</u> 25 155
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 022</u> 25 423
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>34 584</u> 25 975
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 752</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>34 874</u> 26 261
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>34 584</u> 25 975
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 752</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>34 874</u> 26 261

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 048</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>35 170</u> 26 553
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 351</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>35 474</u> 26 851
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 979</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>36 101</u> 27 468
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 813</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>32 979</u> 24 799
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 521</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>33 643</u> 25 050
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>33 903</u> 25 305
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 317</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>34 439</u> 25 832
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 593</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>34 715</u> 26 104
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 521</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>33 643</u> 25 050
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>33 903</u> 25 305

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 046</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>34 168</u> 25 566
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 593</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>34 715</u> 26 104
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>34 997</u> 26 382
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>33 903</u> 25 305
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 046</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>34 168</u> 25 566
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 317</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>34 439</u> 25 832
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>34 997</u> 26 382
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 163</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>35 285</u> 26 666
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>34 997</u> 26 382
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 163</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>35 285</u> 26 666
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 458</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>35 580</u> 26 956

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 759</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>35 881</u> 27 252
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 381</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>36 503</u> 27 864
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 646</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>34 812</u> 26 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>35 494</u> 26 871
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>35 773</u> 27 146
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 225</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>36 348</u> 27 711
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 522</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>36 644</u> 28 003
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>35 494</u> 26 871
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>35 773</u> 27 146
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 935</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>36 057</u> 27 425

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 522</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>36 644</u> 28 003
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>36 947</u> 28 301
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>35 773</u> 27 146
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 935</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>36 057</u> 27 425
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 225</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>36 348</u> 27 711
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>36 947</u> 28 301
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 134</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>37 256</u> 28 605
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>36 947</u> 28 301
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 134</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>37 256</u> 28 605
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 449</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>37 572</u> 28 916
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 772</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>37 894</u> 29 234

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 440</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 562</u> 29 891
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 020</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>36 186</u> 27 955
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 760</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>36 883</u> 28 238
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 352</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 474</u> 28 820
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 657</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 779</u> 29 120
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 760</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>36 883</u> 28 238
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 053</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>37 175</u> 28 526
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 657</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 779</u> 29 120
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 968</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>38 091</u> 29 427
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 968</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>38 091</u> 29 427

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 286</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 409</u> 29 740
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 943</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>39 065</u> 30 386
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 283</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 405</u> 30 720
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 936</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>37 102</u> 28 857
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 852</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>38 018</u> 29 759
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 734</u> 30 060
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 241</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>39 363</u> 30 679
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 566</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>39 688</u> 30 999
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 734</u> 30 060

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 923</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>39 045</u> 30 366
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 566</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>39 688</u> 30 999
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 897</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>40 019</u> 31 325
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 897</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>40 019</u> 31 325
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 236</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>40 358</u> 31 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 935</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>41 057</u> 32 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 296</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>41 418</u> 32 702
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 364</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247	<u>41 013</u> 31 247	<u>39 530</u> 31 247
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 138</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>40 261</u> 31 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 800</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>40 922</u> 32 213

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 140</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>41 263</u> 32 549
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 138</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>40 261</u> 31 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 466</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>40 588</u> 31 885
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 140</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>41 263</u> 32 549
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 489</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>41 611</u> 32 891
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 489</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>41 611</u> 32 891
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 844</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>41 966</u> 33 241
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>42 700</u> 33 964
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 957</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>43 080</u> 34 337
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 951</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809	<u>42 600</u> 32 809	<u>41 118</u> 32 809

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 742</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>41 864</u> 33 141
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 436</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>42 558</u> 33 824
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 794</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 916</u> 34 176
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 742</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>41 864</u> 33 141
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 085</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>42 207</u> 33 479
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 794</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 916</u> 34 176
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 159</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>43 282</u> 34 536
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 159</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>43 282</u> 34 536
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 533</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>43 655</u> 34 903
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 304</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>44 426</u> 35 662
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 702</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>44 824</u> 36 054

212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 285</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090	<u>45 934</u> 36 090	<u>44 451</u> 36 090
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 109</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>45 231</u> 36 455
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 872</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>45 995</u> 37 206
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 266</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>46 388</u> 37 594
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 109</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>45 231</u> 36 455
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 487</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>45 609</u> 36 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 266</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>46 388</u> 37 594
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 668</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>46 790</u> 37 990
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 668</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>46 790</u> 37 990
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 079</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>47 201</u> 38 394

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 927</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>48 049</u> 39 228
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 365</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>48 487</u> 39 659

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 003</u> 19 328	<u>32 675</u> 30 336	<u>29 697</u> 23 505	<u>24 363</u> 19 328
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 671</u> 19 986	<u>34 216</u> 31 853	<u>30 577</u> 24 371	<u>25 031</u> 19 986
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 366</u> 20 670	<u>35 834</u> 33 446	<u>31 495</u> 25 275	<u>25 726</u> 20 670
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 409</u> 21 696	<u>36 853</u> 34 449	<u>32 579</u> 26 342	<u>26 769</u> 21 696

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 409</u> 21 696	<u>37 903</u> 35 482	<u>32 579</u> 26 342	<u>26 769</u> 21 696	<u>38 630</u> 28 902
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 815</u> 23 080	<u>38 985</u> 36 547	<u>33 935</u> 27 677	<u>28 175</u> 23 080	<u>39 851</u> 30 104
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 085</u> 24 330	<u>40 099</u> 37 643	<u>35 103</u> 28 826	<u>29 445</u> 24 330	<u>40 862</u> 31 098
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 627</u> 25 848	<u>41 111</u> 38 639	<u>37 226</u> 30 916	<u>30 987</u> 25 848	<u>42 275</u> 32 489
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 852</u> 27 054	<u>42 288</u> 39 798	<u>38 485</u> 32 155	<u>32 212</u> 27 054	<u>43 544</u> 33 739
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 305</u> 27 500	<u>43 501</u> 40 992	<u>38 939</u> 32 602	<u>32 666</u> 27 500	<u>44 604</u> 34 782
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 462</u> 28 638	<u>44 751</u> 42 222	<u>41 406</u> 35 030	<u>33 822</u> 28 638	<u>45 683</u> 35 843
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 313</u> 19 633	<u>33 014</u> 30 670	<u>29 949</u> 23 753	<u>24 673</u> 19 633	<u>35 414</u> 25 736
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 993</u> 20 303	<u>34 572</u> 32 203	<u>30 838</u> 24 629	<u>25 354</u> 20 303	<u>36 404</u> 26 711
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 701</u> 21 000	<u>36 208</u> 33 813	<u>31 766</u> 25 542	<u>26 062</u> 21 000	<u>37 438</u> 27 728

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 704</u> 21 987	<u>37 238</u> 34 828	<u>32 862</u> 26 621	<u>27 064</u> 21 987	<u>38 411</u> 28 686
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 704</u> 21 987	<u>38 300</u> 35 873	<u>32 862</u> 26 621	<u>27 064</u> 21 987	<u>38 942</u> 29 209
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 207</u> 23 467	<u>39 393</u> 36 949	<u>34 233</u> 27 969	<u>28 568</u> 23 467	<u>40 176</u> 30 423
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 391</u> 24 632	<u>40 519</u> 38 057	<u>35 412</u> 29 131	<u>29 751</u> 24 632	<u>41 197</u> 31 428
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 942</u> 26 158	<u>41 543</u> 39 064	<u>37 558</u> 31 243	<u>31 303</u> 26 158	<u>42 625</u> 32 834
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 174</u> 27 371	<u>42 733</u> 40 236	<u>38 831</u> 32 495	<u>32 534</u> 27 371	<u>43 907</u> 34 096
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 632</u> 27 821	<u>43 960</u> 41 443	<u>39 289</u> 32 946	<u>32 992</u> 27 821	<u>44 979</u> 35 150
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 793</u> 28 964	<u>45 223</u> 42 687	<u>41 783</u> 35 401	<u>34 153</u> 28 964	<u>46 068</u> 36 223

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 614</u> 18 060	<u>32 673</u> 26 413	<u>40 087</u> 30 336	<u>36 102</u> 26 413	<u>36 102</u> 26 413
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 532</u> 18 963	<u>34 015</u> 27 734	<u>41 628</u> 31 853	<u>37 444</u> 27 734	<u>37 444</u> 27 734
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 495</u> 19 911	<u>35 424</u> 29 121	<u>43 247</u> 33 446	<u>38 852</u> 29 121	<u>38 852</u> 29 121
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 686</u> 30 363	<u>44 266</u> 34 449	<u>40 114</u> 30 363	<u>40 114</u> 30 363
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 686</u> 30 363	<u>45 316</u> 35 482	<u>40 114</u> 30 363	<u>40 114</u> 30 363
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 126</u> 22 500	<u>38 037</u> 31 693	<u>46 398</u> 36 547	<u>41 466</u> 31 693	<u>41 466</u> 31 693
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>39 465</u> 33 098	<u>47 511</u> 37 643	<u>42 894</u> 33 098	<u>42 894</u> 33 098
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 029</u> 25 357	<u>41 898</u> 35 493	<u>48 523</u> 38 639	<u>45 327</u> 35 493	<u>45 327</u> 35 493
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 117</u> 26 429	<u>43 056</u> 36 632	<u>49 701</u> 39 798	<u>46 484</u> 36 632	<u>46 484</u> 36 632
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 117</u> 26 429	<u>43 056</u> 36 632	<u>50 914</u> 40 992	<u>46 484</u> 36 632	<u>46 484</u> 36 632

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 813	<u>47 084</u> 40 596	<u>52 164</u> 42 222	<u>50 512</u> 40 596	<u>50 512</u> 40 596
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 026</u> 18 465	<u>32 969</u> 26 704	<u>40 426</u> 30 670	<u>36 397</u> 26 704	<u>36 397</u> 26 704
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 964</u> 19 388	<u>34 325</u> 28 039	<u>41 984</u> 32 203	<u>37 753</u> 28 039	<u>37 753</u> 28 039
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 357	<u>35 749</u> 29 441	<u>43 620</u> 33 813	<u>39 178</u> 29 441	<u>39 178</u> 29 441
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>37 025</u> 30 696	<u>44 651</u> 34 828	<u>40 454</u> 30 696	<u>40 454</u> 30 696
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>37 025</u> 30 696	<u>45 713</u> 35 873	<u>40 454</u> 30 696	<u>40 454</u> 30 696
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 670</u> 23 036	<u>38 392</u> 32 041	<u>46 806</u> 36 949	<u>41 820</u> 32 041	<u>41 820</u> 32 041
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 122</u> 24 464	<u>39 835</u> 33 462	<u>47 932</u> 38 057	<u>43 264</u> 33 462	<u>43 264</u> 33 462
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 392</u> 25 714	<u>42 295</u> 35 883	<u>48 955</u> 39 064	<u>45 723</u> 35 883	<u>45 723</u> 35 883
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>43 465</u> 37 035	<u>50 146</u> 40 236	<u>46 894</u> 37 035	<u>46 894</u> 37 035

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>43 465</u> 37 035	<u>51 372</u> 41 443	<u>46 894</u> 37 035	<u>46 894</u> 37 035
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 886</u> 28 170	<u>47 537</u> 41 043	<u>52 636</u> 42 687	<u>50 966</u> 41 043	<u>50 966</u> 41 043

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>22 779</u> 20 596	<u>28 802</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>23 198</u> 21 008	<u>29 221</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>23 625</u> 21 429	<u>29 647</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>24 532</u> 22 321	<u>30 555</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>24 532</u> 22 321	<u>30 555</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>25 892</u> 23 661	<u>31 915</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>26 800</u> 24 554	<u>32 822</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>28 614</u> 26 339	<u>34 637</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>29 975</u> 27 679	<u>35 997</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>30 882</u> 28 571	<u>36 905</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>31 789</u> 29 464	<u>37 812</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>22 988</u> 20 802	<u>29 011</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>23 411</u> 21 218	<u>29 434</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>23 842</u> 21 643	<u>29 865</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>24 759</u> 22 545	<u>30 781</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>24 759</u> 22 545	<u>30 781</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>26 133</u> 23 897	<u>32 156</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>27 049</u> 24 799	<u>33 072</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>28 882</u> 26 603	<u>34 904</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>30 256</u> 27 955	<u>36 279</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>31 172</u> 28 857	<u>37 195</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>32 088</u> 29 759	<u>38 111</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 543</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>30 192</u> 20 596	<u>28 709</u> 20 596
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 962</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>30 610</u> 21 008	<u>29 128</u> 21 008
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 389</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>29 555</u> 21 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 462</u> 22 321
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 296</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>30 462</u> 22 321
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 657</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>31 823</u> 23 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 564</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>32 730</u> 24 554
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 378</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>34 544</u> 26 339
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 739</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>37 387</u> 27 679	<u>35 905</u> 27 679
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 646</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>36 812</u> 28 571

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 553</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>39 202</u> 29 464	<u>37 719</u> 29 464
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 753</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>30 401</u> 20 802	<u>28 919</u> 20 802
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 175</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>30 824</u> 21 218	<u>29 341</u> 21 218
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 606</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>29 773</u> 21 643
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 689</u> 22 545
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 523</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>30 689</u> 22 545
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 897</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>32 063</u> 23 897
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 813</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>32 979</u> 24 799
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 646</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>36 294</u> 26 603	<u>34 812</u> 26 603
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>37 020</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>37 669</u> 27 955	<u>36 186</u> 27 955

					,				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 936</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>37 102</u> 28 857	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 852</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>39 501</u> 29 759	<u>38 018</u> 29 759	

212-103.

					,	”	.	.	
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,				
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,	., .
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{37\ 571}{35\ 890}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{39\ 180}{36\ 861}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{40\ 163}{37\ 833}$

212-202.

				,	„ .
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	, .
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 043</u> 15 625	<u>22 496</u> 19 986	<u>25 777</u> 20 124	<u>20 207</u> 15 625	<u>27 442</u> 18 650
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 610</u> 16 183	<u>24 937</u> 22 872	<u>26 800</u> 21 131	<u>20 774</u> 16 183	<u>28 164</u> 19 360
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 449</u> 17 009	<u>25 702</u> 23 625	<u>28 083</u> 22 394	<u>21 613</u> 17 009	<u>29 158</u> 20 339
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 218</u> 18 750	<u>26 037</u> 23 955	<u>29 422</u> 23 712	<u>23 382</u> 18 750	<u>29 961</u> 21 129
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 933</u> 19 453	<u>26 768</u> 24 674	<u>30 627</u> 24 898	<u>24 096</u> 19 453	<u>30 791</u> 21 946
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 216</u> 19 732	<u>28 040</u> 25 927	<u>31 528</u> 25 785	<u>24 380</u> 19 732	<u>31 552</u> 22 696
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 094</u> 21 580	<u>29 414</u> 27 279	<u>33 206</u> 27 436	<u>26 257</u> 21 580	<u>33 101</u> 24 220
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 708</u> 24 154	<u>30 245</u> 28 097	<u>35 559</u> 29 752	<u>28 872</u> 24 154	<u>35 013</u> 26 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 162</u> 26 569	<u>31 102</u> 28 940	<u>37 682</u> 31 842	<u>31 326</u> 26 569	<u>36 666</u> 27 729

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 862</u> 29 226	<u>31 984</u> 29 808	<u>39 973</u> 34 097	<u>34 025</u> 29 226	<u>38 454</u> 29 489
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 143</u> 10 670	<u>23 132</u> 10 143	<u>21 276</u> 10 439	<u>18 098</u> 10 439	<u>26 287</u> 10 143

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 909</u> 16 156	<u>30 909</u> 25 155	<u>31 055</u> 22 206	<u>34 052</u> 25 155	<u>34 052</u> 25 155
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 276</u> 16 518	<u>32 187</u> 26 413	<u>31 732</u> 22 872	<u>35 330</u> 26 413	<u>35 330</u> 26 413
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 729</u> 16 964	<u>33 529</u> 27 734	<u>32 497</u> 23 625	<u>36 671</u> 27 734	<u>36 671</u> 27 734

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 997</u> 19 196	<u>34 938</u> 29 121	<u>32 832</u> 23 955	<u>38 080</u> 29 121	<u>38 080</u> 29 121
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 496</u> 19 688	<u>36 417</u> 30 577	<u>33 563</u> 24 674	<u>39 560</u> 30 577	<u>39 560</u> 30 577
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 814</u> 20 000	<u>37 970</u> 32 105	<u>34 835</u> 25 927	<u>41 113</u> 32 105	<u>41 113</u> 32 105
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 846</u> 22 000	<u>39 601</u> 33 711	<u>36 209</u> 27 279	<u>42 744</u> 33 711	<u>42 744</u> 33 711
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 081</u> 24 200	<u>41 314</u> 35 396	<u>37 040</u> 28 097	<u>44 456</u> 35 396	<u>44 456</u> 35 396
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 540</u> 26 620	<u>43 112</u> 37 166	<u>37 897</u> 28 940	<u>46 254</u> 37 166	<u>46 254</u> 37 166
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 244</u> 29 282	<u>45 000</u> 39 024	<u>38 779</u> 29 808	<u>48 142</u> 39 024	<u>48 142</u> 39 024
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>21 442</u> 10 439	<u>24 763</u> 10 439	<u>27 310</u> 10 143	<u>27 128</u> 10 439	<u>27 209</u> 10 439

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 829</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094	<u>17 034</u> 15 094	<u>22 555</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 596</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848	<u>17 801</u> 15 848	<u>23 321</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 820</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054	<u>19 025</u> 17 054	<u>24 546</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 090</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304	<u>20 295</u> 18 304	<u>25 816</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 020</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219	<u>21 225</u> 19 219	<u>26 746</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 269</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464	<u>21 474</u> 19 464	<u>26 995</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 993</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161	<u>23 198</u> 21 161	<u>28 719</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>26 192</u> 24 107	<u>31 713</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 436</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518	<u>28 641</u> 26 518	<u>34 162</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 130</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170	<u>31 335</u> 29 170	<u>36 856</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170

212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>22 853</u> 10 439	<u>24 182</u> 10 439	<u>16 483</u> 10 439	<u>19 781</u> 10 439	<u>26 967</u> 10 439

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 234</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094	<u>23 829</u> 15 094	<u>22 470</u> 15 094	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 001</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848	<u>24 596</u> 15 848	<u>23 237</u> 15 848	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 226</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054	<u>25 820</u> 17 054	<u>24 461</u> 17 054	
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 496</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304	<u>27 090</u> 18 304	<u>25 731</u> 18 304	

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 425</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219	<u>28 020</u> 19 219	<u>26 661</u> 19 219
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 675</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464	<u>28 269</u> 19 464	<u>26 910</u> 19 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 398</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161	<u>29 993</u> 21 161	<u>28 634</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 392</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>31 628</u> 24 107
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 841</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518	<u>35 436</u> 26 518	<u>34 077</u> 26 518
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>37 536</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170	<u>38 130</u> 29 170	<u>36 771</u> 29 170
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 698</u> 10 439	<u>23 518</u> 10 439	<u>24 846</u> 10 439	<u>19 615</u> 10 439

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 695</u> 24 787	<u>27 618</u> 24 605	<u>27 618</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 668</u> 23 777	<u>26 595</u> 23 602	<u>26 595</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 933</u> 22 069	<u>24 866</u> 21 906	<u>24 866</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 370</u> 21 514	<u>24 305</u> 21 356	<u>24 305</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 371</u> 21 516	<u>24 306</u> 21 357	<u>24 306</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 786</u> 21 924	<u>24 720</u> 21 763	<u>24 720</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 683</u> 24 306	<u>26 606</u> 24 127	<u>26 606</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 956</u> 37 060	<u>39 835</u> 36 788	<u>39 835</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 709</u> 34 174	<u>36 597</u> 33 922	<u>36 597</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98								

212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98								

				,					
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98								

212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98							

				,				
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>32 425</u> 31 484	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>34 020</u> 31 484
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>31 772</u> 30 842	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>33 368</u> 30 842
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>31 146</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>31 146</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 529</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>34 279</u> 33 309	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>35 874</u> 33 309
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>34 279</u> 33 309	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>35 874</u> 33 309
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>34 279</u> 33 309	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>35 874</u> 33 309
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>33 902</u> 32 938	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>35 497</u> 32 938

212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>33 902</u> 32 938	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>35 497</u> 32 938
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>33 902</u> 32 938	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>35 497</u> 32 938
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 482</u> 27 334	<u>34 521</u> 33 548	<u>29 803</u> 27 334	<u>28 807</u> 27 334	<u>36 117</u> 33 548
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 463</u> 27 315	<u>33 666</u> 32 705	<u>29 784</u> 27 315	<u>28 788</u> 27 315	<u>35 261</u> 32 705
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 463</u> 27 315	<u>30 645</u> 29 732	<u>29 784</u> 27 315	<u>28 788</u> 27 315	<u>32 240</u> 29 732
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 074</u> 23 979	<u>27 662</u> 26 796	<u>26 394</u> 23 979	<u>25 399</u> 23 979	<u>29 257</u> 26 796
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 794</u> 23 704	<u>27 662</u> 26 796	<u>26 115</u> 23 704	<u>25 119</u> 23 704	<u>29 257</u> 26 796
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>25 299</u> 24 200	<u>29 828</u> 28 929	<u>26 620</u> 24 200	<u>25 624</u> 24 200	<u>31 423</u> 28 929
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 299</u> 24 200	<u>29 828</u> 28 929	<u>26 620</u> 24 200	<u>25 624</u> 24 200	<u>31 423</u> 28 929

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>34 020</u> 31 484	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>33 368</u> 30 842	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107

212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>32 741</u> 30 225	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>35 874</u> 33 309	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>35 874</u> 33 309	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>35 874</u> 33 309	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>35 497</u> 32 938	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>35 497</u> 32 938	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>35 497</u> 32 938	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 803</u> 27 334	<u>29 803</u> 27 334	<u>36 117</u> 33 548	<u>29 803</u> 27 334	<u>29 803</u> 27 334
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>35 261</u> 32 705	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315

212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>32 240</u> 29 732	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 394</u> 23 979	<u>26 394</u> 23 979	<u>29 257</u> 26 796	<u>26 394</u> 23 979	<u>26 394</u> 23 979
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 115</u> 23 704	<u>26 115</u> 23 704	<u>29 257</u> 26 796	<u>26 115</u> 23 704	<u>26 115</u> 23 704
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>31 423</u> 28 929	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 046</u> 20 792	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>31 423</u> 28 929	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 220</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000

212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 803</u> 27 334	<u>29 803</u> 27 334	<u>28 208</u> 27 334	<u>29 498</u> 27 334	<u>29 803</u> 27 334
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>28 189</u> 27 315	<u>29 479</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>28 189</u> 27 315	<u>29 479</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 394</u> 23 979	<u>26 394</u> 23 979	<u>24 799</u> 23 979	<u>26 090</u> 23 979	<u>26 394</u> 23 979
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 115</u> 23 704	<u>26 115</u> 23 704	<u>24 520</u> 23 704	<u>25 810</u> 23 704	<u>26 115</u> 23 704
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>25 025</u> 24 200	<u>26 315</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200

212-501-0502	II		1	1000	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>25 025</u> 24 200	<u>26 315</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 200</u> 24 107	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 200</u> 24 107	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 200</u> 24 107	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 383</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 200</u> 24 107	

212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 661</u> 27 334	<u>29 803</u> 27 334	<u>29 803</u> 27 334	<u>29 478</u> 27 334
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 641</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 459</u> 27 315
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 641</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 784</u> 27 315	<u>29 459</u> 27 315

					,			
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 252</u> 23 979	<u>26 394</u> 23 979	<u>26 394</u> 23 979	<u>26 069</u> 23 979
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 973</u> 23 704	<u>26 115</u> 23 704	<u>26 115</u> 23 704	<u>25 790</u> 23 704
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 477</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 295</u> 24 200
212-501-0502	II		1	1000	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 477</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 620</u> 24 200	<u>26 295</u> 24 200

212-502.

					,				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>30 989</u> 30 071	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>32 585</u> 30 071
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>30 932</u> 30 015	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>32 527</u> 30 015
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>29 465</u> 28 571	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>31 061</u> 28 571
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>29 465</u> 28 571	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 436</u> 25 000	<u>31 061</u> 28 571

					,				
212-502-0100	1225-2019								

212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>32 585</u> 30 071	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>32 527</u> 30 015	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>31 061</u> 28 571	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>31 061</u> 28 571	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000

212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 127</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 107</u> 25 000

212-503.

-

212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 543</u> 34 283	<u>40 626</u> 39 557	<u>36 863</u> 34 283	<u>35 868</u> 34 283	<u>42 221</u> 39 557
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 203</u> 32 964	<u>39 081</u> 38 035	<u>35 524</u> 32 964	<u>34 528</u> 32 964	<u>40 676</u> 38 035
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 915</u> 31 696	<u>37 594</u> 36 572	<u>34 236</u> 31 696	<u>33 240</u> 31 696	<u>39 189</u> 36 572

212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 863</u> 34 283	<u>36 863</u> 34 283	<u>42 221</u> 39 557	<u>36 863</u> 34 283	<u>36 863</u> 34 283

					,				
212-503-0102	-15		1	1000	<u>35 524</u> 32 964	<u>35 524</u> 32 964	<u>40 676</u> 38 035	<u>35 524</u> 32 964	<u>35 524</u> 32 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696	<u>39 189</u> 36 572	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696

					,				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 863</u> 34 283	<u>36 863</u> 34 283	<u>35 268</u> 34 283	<u>36 559</u> 34 283	<u>36 863</u> 34 283
212-503-0102	-15		1	1000	<u>35 524</u> 32 964	<u>35 524</u> 32 964	<u>33 929</u> 32 964	<u>35 219</u> 32 964	<u>35 524</u> 32 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696	<u>32 640</u> 31 696	<u>33 931</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696

					,			
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 721</u> 34 283	<u>36 863</u> 34 283	<u>36 863</u> 34 283	<u>36 538</u> 34 283
212-503-0102	-15		1	1000	<u>35 381</u> 32 964	<u>35 524</u> 32 964	<u>35 524</u> 32 964	<u>35 199</u> 32 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 093</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696	<u>33 910</u> 31 696

212-6.
212-601. -

					,	”	.	.	
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					,				
212-601-0100	- 1168-2006								

				,					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,					
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,				
212-601-0100	- 1168-2006							
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213.
213-1.
213-101.

213-101-0100	530-2012	1000	.						
213-101-0101	100	1000	.	1	3750	<u>87 564</u> 81 644	<u>117 408</u> 110 582	<u>110 232</u> 95 674	<u>104 586</u> 95 674
213-101-0102	125	1000	.	1	3750	<u>102 422</u> 96 051	<u>118 779</u> 111 911	<u>110 232</u> 95 674	<u>104 586</u> 95 674
213-101-0103	150	1000	.	1	3750	<u>103 463</u> 97 061	<u>119 820</u> 112 921	<u>111 662</u> 97 061	<u>106 016</u> 97 061
213-101-0300	530-2012	1000	.						
213-101-0301	100	1000	.	2	2700	<u>75 416</u> 70 355	<u>86 680</u> 81 277	<u>82 381</u> 70 355	<u>77 584</u> 70 355
213-101-0302	125	1000	.	2	2700	<u>75 416</u> 70 355	<u>86 680</u> 81 277	<u>82 381</u> 70 355	<u>77 584</u> 70 355
213-101-0303	150	1000	.	2	2700	<u>89 847</u> 84 349	<u>101 111</u> 95 271	<u>96 813</u> 84 349	<u>92 016</u> 84 349
213-101-0400	530-2012	1000	.						

					”	.	.		
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>93 130</u> 87 531	<u>104 394</u> 98 453	<u>100 095</u> 87 531	<u>95 298</u> 87 531	<u>115 601</u> 100 081
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>93 130</u> 87 531	<u>104 394</u> 98 453	<u>100 095</u> 87 531	<u>95 298</u> 87 531	<u>115 601</u> 100 081
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>101 857</u> 95 994	<u>113 121</u> 106 916	<u>108 823</u> 95 994	<u>104 026</u> 95 994	<u>124 328</u> 108 544
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>109 528</u> 95 674	<u>115 662</u> 95 674	<u>143 702</u> 111 966	<u>119 746</u> 95 674	<u>121 486</u> 95 674
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>109 528</u> 95 674	<u>115 662</u> 95 674	<u>143 702</u> 111 966	<u>119 746</u> 95 674	<u>121 486</u> 95 674
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>110 958</u> 97 061	<u>117 092</u> 97 061	<u>146 366</u> 114 549	<u>121 176</u> 97 061	<u>122 916</u> 97 061
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>81 783</u> 70 355	<u>86 994</u> 70 355	<u>109 486</u> 82 905	<u>90 464</u> 70 355	<u>91 943</u> 70 355
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>81 783</u> 70 355	<u>86 994</u> 70 355	<u>109 486</u> 82 905	<u>90 464</u> 70 355	<u>91 943</u> 70 355
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>96 215</u> 84 349	<u>101 426</u> 84 349	<u>123 918</u> 96 899	<u>104 896</u> 84 349	<u>106 375</u> 84 349
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>99 497</u> 87 531	<u>104 708</u> 87 531	<u>127 200</u> 100 081	<u>108 178</u> 87 531	<u>109 657</u> 87 531
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>99 497</u> 87 531	<u>104 708</u> 87 531	<u>127 200</u> 100 081	<u>108 178</u> 87 531	<u>109 657</u> 87 531

					,				
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 225</u> 95 994	<u>113 436</u> 95 994	<u>135 927</u> 108 544	<u>116 906</u> 95 994	<u>118 384</u> 95 994
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	, 250 120 , 88 530-2012	1000 .							

					,				
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>112 042</u> 95 674	<u>114 254</u> 95 674	<u>102 033</u> 95 674	<u>108 531</u> 95 674	<u>118 477</u> 95 674

213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>112 042</u> 95 674	<u>114 254</u> 95 674	<u>102 033</u> 95 674	<u>108 531</u> 95 674	<u>118 477</u> 95 674
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>113 472</u> 97 061	<u>115 684</u> 97 061	<u>103 463</u> 97 061	<u>109 961</u> 97 061	<u>119 907</u> 97 061
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>83 919</u> 70 355	<u>85 798</u> 70 355	<u>75 416</u> 70 355	<u>80 936</u> 70 355	<u>89 386</u> 70 355
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>83 919</u> 70 355	<u>85 798</u> 70 355	<u>75 416</u> 70 355	<u>80 936</u> 70 355	<u>89 386</u> 70 355
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>98 351</u> 84 349	<u>100 230</u> 84 349	<u>89 847</u> 84 349	<u>95 367</u> 84 349	<u>103 818</u> 84 349
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>101 633</u> 87 531	<u>103 512</u> 87 531	<u>93 130</u> 87 531	<u>98 650</u> 87 531	<u>107 100</u> 87 531
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>101 633</u> 87 531	<u>103 512</u> 87 531	<u>93 130</u> 87 531	<u>98 650</u> 87 531	<u>107 100</u> 87 531
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>110 360</u> 95 994	<u>112 240</u> 95 994	<u>101 857</u> 95 994	<u>107 377</u> 95 994	<u>115 828</u> 95 994
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0600	88 , 250 120 ' 530-2012	1000 .							
213-101-0700	, 250 120 ' 88 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>109 459</u> 95 674	<u>112 344</u> 95 674	<u>114 958</u> 95 674	<u>108 414</u> 95 674
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>109 459</u> 95 674	<u>112 344</u> 95 674	<u>114 958</u> 95 674	<u>108 414</u> 95 674
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>110 889</u> 97 061	<u>113 774</u> 97 061	<u>116 388</u> 97 061	<u>109 845</u> 97 061
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .						

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>81 724</u> 70 355	<u>84 175</u> 70 355	<u>86 396</u> 70 355	<u>80 837</u> 70 355
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>81 724</u> 70 355	<u>84 175</u> 70 355	<u>86 396</u> 70 355	<u>80 837</u> 70 355
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>96 156</u> 84 349	<u>98 607</u> 84 349	<u>100 828</u> 84 349	<u>95 269</u> 84 349
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>99 438</u> 87 531	<u>101 889</u> 87 531	<u>104 110</u> 87 531	<u>98 551</u> 87 531
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>99 438</u> 87 531	<u>101 889</u> 87 531	<u>104 110</u> 87 531	<u>98 551</u> 87 531
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>108 166</u> 95 994	<u>110 617</u> 95 994	<u>112 838</u> 95 994	<u>107 278</u> 95 994
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						

8.04-08-2024

270

213-102.

213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>72 963</u> 66 642	<u>74 566</u> 66 642	<u>72 048</u> 66 642	<u>78 458</u> 66 642	<u>79 374</u> 66 642
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>72 963</u> 66 642	<u>74 566</u> 66 642	<u>72 048</u> 66 642	<u>78 458</u> 66 642	<u>79 374</u> 66 642
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>73 304</u> 66 972	<u>74 906</u> 66 972	<u>72 388</u> 66 972	<u>78 798</u> 66 972	<u>79 714</u> 66 972
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>99 502</u> 92 375	<u>101 105</u> 92 375	<u>98 586</u> 92 375	<u>104 997</u> 92 375	<u>105 912</u> 92 375

213-102-0200	, 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>78 344</u> 66 642
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>78 344</u> 66 642
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>78 684</u> 66 972
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .			
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>104 882</u> 92 375

213-104. , , ,

				,	, .
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					,"	.	.		
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 355</u> 27 232	<u>32 175</u> 30 233	<u>31 507</u> 27 232	<u>29 836</u> 27 232	<u>37 425</u> 32 105
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 216</u> 21 429				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 402</u> 21 429				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 170</u> 21 429				
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>21 346</u> 20 213				

213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>21 390</u> 20 213				

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 299</u> 27 232	<u>33 115</u> 27 232	<u>41 466</u> 32 105	<u>34 323</u> 27 232	<u>34 838</u> 27 232
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					

213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 043</u> 27 232	<u>32 698</u> 27 232	<u>29 080</u> 27 232	<u>31 004</u> 27 232	<u>33 948</u> 27 232
213-301-0200	21520-89	3							

				,					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

				,				
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 278</u> 27 232	<u>32 132</u> 27 232	<u>32 906</u> 27 232	<u>30 969</u> 27 232

					,				
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-304.

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>388</u> 357	<u>489</u> 357	<u>437</u> 357	<u>404</u> 357	<u>489</u> 357
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>240</u> 223	<u>287</u> 223	<u>263</u> 223	<u>247</u> 223	<u>287</u> 223

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>433</u> 357	<u>470</u> 357	<u>489</u> 357	<u>489</u> 357	<u>489</u> 357
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>261</u> 223	<u>278</u> 223	<u>287</u> 223	<u>287</u> 223	<u>287</u> 223

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>448</u> 357	<u>462</u> 357	<u>387</u> 357	<u>427</u> 357	<u>487</u> 357
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>268</u> 223	<u>274</u> 223	<u>239</u> 223	<u>258</u> 223	<u>286</u> 223

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>433</u> 357	<u>450</u> 357	<u>466</u> 357	<u>427</u> 357	
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>261</u> 223	<u>269</u> 223	<u>276</u> 223	<u>258</u> 223	

213-306.

				,	„ .
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

				,	„ .
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

213-309.

				,	, .
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 993</u> 32 576

22.

221.
221-1.
221-101.

				,	,				
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{5\ 635}{5\ 313}$	$\frac{5\ 735}{5\ 313}$	$\frac{6\ 036}{5\ 313}$	$\frac{6\ 322}{5\ 313}$	$\frac{5\ 714}{5\ 313}$

				,					
221-101-0100	19804-2012								

221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>5 975</u> 5 313	<u>6 579</u> 5 313	<u>6 079</u> 5 752	<u>6 365</u> 5 313	<u>5 968</u> 5 313

221-102.

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>40 126</u> 36 922	<u>43 170</u> 39 930	<u>81 781</u> 78 083	<u>41 171</u> 36 922	<u>58 470</u> 48 510

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>44 350</u> 36 922	<u>83 721</u> 78 083	<u>67 251</u> 48 510	<u>86 264</u> 78 083	<u>87 428</u> 78 083

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>38 008</u> 35 419	<u>47 389</u> 36 922	<u>40 947</u> 36 922	<u>43 708</u> 36 922	<u>50 106</u> 36 922

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	$\frac{82\,707}{78\,083}$	$\frac{46\,161}{36\,922}$	$\frac{47\,842}{36\,922}$	$\frac{43\,633}{36\,922}$	

221-103.

					,	''	.	.	
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 28737-90 15	3	1	2489	$\frac{104\,466}{94\,935}$				

				,	,	.	.		
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-9015	3	1	2523	<u>104 555</u> 94 935				
221-103-0202	28737-9022,5	3	1	2515	<u>140 864</u> 130 369	<u>167 946</u> 130 369	<u>173 340</u> 168 492	<u>143 430</u> 130 369	<u>164 622</u> 130 369

				,					
221-103-0100	28737-90	3							

				,					
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523					
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>146 090</u> 130 369	<u>175 325</u> 168 492	<u>168 931</u> 130 369	<u>177 926</u> 168 492	<u>179 117</u> 168 492

				,					
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523					
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>145 803</u> 130 369	<u>149 353</u> 130 369	<u>136 132</u> 130 369	<u>145 546</u> 130 369	<u>151 569</u> 130 369

				,				
221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0109	3 6 28737-90 15	3	1	2489				
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523				
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	$\frac{174\,286}{168\,492}$	$\frac{148\,183}{130\,369}$	$\frac{150\,277}{130\,369}$	$\frac{142\,596}{130\,369}$

221-104.

221-104-0100	956-93								
221-104-0101	1,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>90 713</u> 86 857	<u>58 701</u> 55 225	<u>89 974</u> 80 667	<u>91 777</u> 86 857	<u>65 441</u> 55 225
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>78 489</u> 49 726	<u>68 364</u> 64 774	<u>84 787</u> 49 726	<u>79 029</u> 49 726	<u>75 105</u> 64 774
221-104-0103	3,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>73 005</u> 44 304	<u>64 362</u> 60 819	<u>79 313</u> 44 304	<u>73 545</u> 44 304	<u>71 102</u> 60 819
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>86 820</u> 83 011	<u>66 336</u> 62 770	<u>77 353</u> 68 290	<u>87 885</u> 83 011	<u>73 077</u> 62 770

221-104-0100	956-93								
221-104-0101	1,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>95 015</u> 86 857	<u>92 851</u> 80 667	<u>74 386</u> 55 225	<u>95 131</u> 80 667	<u>98 013</u> 80 667

221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>72 252</u> 49 726	<u>88 145</u> 49 726	<u>84 050</u> 64 774	<u>90 724</u> 49 726	<u>93 723</u> 49 726
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>66 757</u> 44 304	<u>82 677</u> 44 304	<u>80 047</u> 60 819	<u>85 260</u> 44 304	<u>88 264</u> 44 304
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>91 123</u> 83 011	<u>80 231</u> 68 290	<u>82 022</u> 62 770	<u>82 512</u> 68 290	<u>85 395</u> 68 290

221-104-0100	956-93								
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>90 537</u> 80 667	<u>98 112</u> 86 857	<u>91 549</u> 86 857	<u>94 362</u> 86 857	<u>100 879</u> 86 857
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>86 466</u> 49 726	<u>72 912</u> 49 726	<u>78 369</u> 49 726	<u>82 988</u> 49 726	<u>70 812</u> 49 726
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>80 995</u> 44 304	<u>67 418</u> 44 304	<u>72 885</u> 44 304	<u>77 510</u> 44 304	<u>65 315</u> 44 304
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>77 916</u> 68 290	<u>94 220</u> 83 011	<u>87 657</u> 83 011	<u>90 469</u> 83 011	<u>96 987</u> 83 011

					,				
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	1,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>88 936</u> 80 667	<u>96 860</u> 86 857	<u>98 573</u> 86 857	<u>94 286</u> 86 857	
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>83 647</u> 49 726	<u>78 669</u> 49 726	<u>77 290</u> 49 726	<u>83 467</u> 49 726	
221-104-0103	3,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>78 171</u> 44 304	<u>73 185</u> 44 304	<u>71 803</u> 44 304	<u>77 991</u> 44 304	
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>76 314</u> 68 290	<u>92 968</u> 83 011	<u>94 681</u> 83 011	<u>90 393</u> 83 011	

222.
222-1.
222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92) (,	3	1	2477	<u>133 901</u> 113 634	<u>150 440</u> 145 907	<u>152 182</u> 147 628	<u>135 444</u> 113 634	<u>157 108</u> 145 907
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 296</u> 104 630	<u>119 446</u> 115 249	<u>119 914</u> 104 630	<u>112 741</u> 104 630	<u>138 306</u> 119 188
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 652</u> 106 958	<u>121 802</u> 117 578	<u>122 270</u> 106 958	<u>115 098</u> 106 958	<u>140 662</u> 121 516

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>98 655</u> 95 650	<u>104 184</u> 101 435	<u>104 439</u> 95 650	<u>100 532</u> 95 650	<u>114 458</u> 103 580
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 689</u> 97 660	<u>106 218</u> 103 444	<u>106 473</u> 97 660	<u>102 566</u> 97 660	<u>116 492</u> 105 590
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>108 704</u> 104 045	<u>118 854</u> 114 665	<u>119 322</u> 104 045	<u>112 150</u> 104 045	<u>137 714</u> 118 603

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 655</u> 106 961	<u>121 805</u> 117 581	<u>122 273</u> 106 961	<u>115 101</u> 106 961	<u>140 665</u> 121 519
222-101-0305		3	1	1350	<u>102 985</u> 99 914	<u>108 555</u> 105 742	<u>108 812</u> 99 914	<u>104 875</u> 99 914	<u>118 905</u> 107 903
222-101-0306		3	1	1340	<u>99 929</u> 96 908	<u>105 457</u> 102 693	<u>105 712</u> 96 908	<u>101 805</u> 96 908	<u>115 731</u> 104 838
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>101 777</u> 97 214	<u>111 886</u> 107 791	<u>112 352</u> 97 214	<u>105 209</u> 97 214	<u>130 670</u> 111 713

222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 917</u> 92 807	<u>101 858</u> 99 023	<u>102 132</u> 92 807	<u>97 934</u> 92 807	<u>112 899</u> 101 329
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 826</u> 98 563	<u>108 014</u> 105 039	<u>108 300</u> 98 563	<u>103 926</u> 98 563	<u>119 515</u> 107 440
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 466</u> 155 042	<u>171 069</u> 166 136	<u>171 558</u> 155 042	<u>164 065</u> 155 042	<u>190 773</u> 170 251

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92) (,	3	1	2477	<u>133 319</u> 113 634	<u>154 138</u> 147 628	<u>165 956</u> 145 907	<u>156 699</u> 147 628	<u>157 873</u> 147 628
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>119 060</u> 104 630	<u>126 501</u> 104 630	<u>155 511</u> 119 188	<u>131 936</u> 104 630	<u>134 086</u> 104 630
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>121 416</u> 106 958	<u>128 857</u> 106 958	<u>157 867</u> 121 516	<u>134 292</u> 106 958	<u>136 443</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>103 974</u> 95 650	<u>108 027</u> 95 650	<u>123 830</u> 103 580	<u>110 988</u> 95 650	<u>112 159</u> 95 650

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>106 008</u> 97 660	<u>110 061</u> 97 660	<u>125 863</u> 105 590	<u>113 022</u> 97 660	<u>114 193</u> 97 660
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>118 468</u> 104 045	<u>125 909</u> 104 045	<u>154 919</u> 118 603	<u>131 344</u> 104 045	<u>133 495</u> 104 045
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>121 419</u> 106 961	<u>128 860</u> 106 961	<u>157 870</u> 121 519	<u>134 295</u> 106 961	<u>136 446</u> 106 961
222-101-0305		3	1	1350	<u>108 343</u> 99 914	<u>112 426</u> 99 914	<u>128 347</u> 107 903	<u>115 409</u> 99 914	<u>116 589</u> 99 914

				,					
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{105\,247}{96\,908}$	$\frac{109\,300}{96\,908}$	$\frac{125\,103}{104\,838}$	$\frac{112\,261}{96\,908}$	$\frac{113\,432}{96\,908}$
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{111\,502}{97\,214}$	$\frac{118\,913}{97\,214}$	$\frac{147\,805}{111\,713}$	$\frac{124\,325}{97\,214}$	$\frac{126\,467}{97\,214}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{101\,633}{92\,807}$	$\frac{105\,988}{92\,807}$	$\frac{122\,970}{101\,329}$	$\frac{109\,170}{92\,807}$	$\frac{110\,429}{92\,807}$

				,					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>107 779</u> 98 563	<u>112 316</u> 98 563	<u>130 006</u> 107 440	<u>115 630</u> 98 563	<u>116 942</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>170 666</u> 155 042	<u>178 440</u> 155 042	<u>208 747</u> 170 251	<u>184 118</u> 155 042	<u>186 365</u> 155 042

				,					
222-101-0100	13015-2012	3							

222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>140 391</u> 113 634	<u>135 267</u> 113 634	<u>131 500</u> 113 634	<u>138 499</u> 113 634	<u>135 298</u> 113 634
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>122 109</u> 104 630	<u>124 793</u> 104 630	<u>109 296</u> 104 630	<u>117 312</u> 104 630	<u>129 917</u> 104 630
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>124 466</u> 106 958	<u>127 149</u> 106 958	<u>111 652</u> 106 958	<u>119 668</u> 106 958	<u>132 273</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>105 635</u> 95 650	<u>107 097</u> 95 650	<u>98 655</u> 95 650	<u>103 022</u> 95 650	<u>109 888</u> 95 650

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{107\,669}{97\,660}$	$\frac{109\,131}{97\,660}$	$\frac{100\,689}{97\,660}$	$\frac{105\,056}{97\,660}$	$\frac{111\,922}{97\,660}$
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{121\,518}{104\,045}$	$\frac{124\,201}{104\,045}$	$\frac{108\,704}{104\,045}$	$\frac{116\,720}{104\,045}$	$\frac{129\,325}{104\,045}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{124\,469}{106\,961}$	$\frac{127\,153}{106\,961}$	$\frac{111\,655}{106\,961}$	$\frac{119\,672}{106\,961}$	$\frac{132\,276}{106\,961}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{110\,016}{99\,914}$	$\frac{111\,489}{99\,914}$	$\frac{102\,985}{99\,914}$	$\frac{107\,384}{99\,914}$	$\frac{114\,301}{99\,914}$

				,					
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{106\,908}{96\,908}$	$\frac{108\,370}{96\,908}$	$\frac{99\,929}{96\,908}$	$\frac{104\,295}{96\,908}$	$\frac{111\,161}{96\,908}$
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{114\,539}{97\,214}$	$\frac{117\,212}{97\,214}$	$\frac{101\,777}{97\,214}$	$\frac{109\,761}{97\,214}$	$\frac{122\,314}{97\,214}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{103\,418}{92\,807}$	$\frac{104\,989}{92\,807}$	$\frac{95\,917}{92\,807}$	$\frac{100\,610}{92\,807}$	$\frac{107\,988}{92\,807}$

				,					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>109 639</u> 98 563	<u>111 275</u> 98 563	<u>101 826</u> 98 563	<u>106 714</u> 98 563	<u>114 399</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>173 852</u> 155 042	<u>176 656</u> 155 042	<u>160 466</u> 155 042	<u>168 840</u> 155 042	<u>182 008</u> 155 042

				,				
222-101-0100	13015-2012	3						

222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>153 115</u> 147 628	<u>137 611</u> 113 634	<u>137 946</u> 113 634	<u>137 284</u> 113 634
222-101-0200	12504-2015	3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>118 388</u> 104 630	<u>122 475</u> 104 630	<u>125 647</u> 104 630	<u>117 178</u> 104 630
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 744</u> 106 958	<u>124 832</u> 106 958	<u>128 003</u> 106 958	<u>119 534</u> 106 958
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>103 608</u> 95 650	<u>105 835</u> 95 650	<u>107 562</u> 95 650	<u>102 949</u> 95 650

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{105\,642}{97\,660}$	$\frac{107\,868}{97\,660}$	$\frac{109\,596}{97\,660}$	$\frac{104\,983}{97\,660}$
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{117\,796}{104\,045}$	$\frac{121\,884}{104\,045}$	$\frac{125\,055}{104\,045}$	$\frac{116\,586}{104\,045}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{120\,747}{106\,961}$	$\frac{124\,835}{106\,961}$	$\frac{128\,007}{106\,961}$	$\frac{119\,537}{106\,961}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{107\,974}{99\,914}$	$\frac{110\,217}{99\,914}$	$\frac{111\,958}{99\,914}$	$\frac{107\,310}{99\,914}$

				,				
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{104\,881}{96\,908}$	$\frac{107\,108}{96\,908}$	$\frac{108\,835}{96\,908}$	$\frac{104\,222}{96\,908}$
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{110\,832}{97\,214}$	$\frac{114\,903}{97\,214}$	$\frac{118\,062}{97\,214}$	$\frac{109\,627}{97\,214}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{101\,239}{92\,807}$	$\frac{103\,632}{92\,807}$	$\frac{105\,489}{92\,807}$	$\frac{100\,531}{92\,807}$

				,				
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>107 369</u> 98 563	<u>109 862</u> 98 563	<u>111 796</u> 98 563	<u>106 632</u> 98 563
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 964</u> 155 042	<u>174 234</u> 155 042	<u>177 548</u> 155 042	<u>168 700</u> 155 042

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>121 867</u> 117 647	<u>143 404</u> 138 929	<u>123 425</u> 119 186	<u>122 930</u> 117 647	<u>150 134</u> 138 929
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>116 908</u> 112 812	<u>140 404</u> 136 029	<u>118 070</u> 113 961	<u>117 945</u> 112 812	<u>146 975</u> 136 029
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>116 156</u> 112 004	<u>145 893</u> 141 388	<u>130 170</u> 125 851	<u>117 219</u> 112 004	<u>152 623</u> 141 388
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>121 748</u> 117 533	<u>135 770</u> 131 389	<u>135 076</u> 130 703	<u>122 809</u> 117 533	<u>142 492</u> 131 389
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 287</u> 118 058	<u>131 621</u> 127 281	<u>133 691</u> 129 326	<u>123 351</u> 118 058	<u>138 362</u> 127 281
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>139 514</u> 135 083	<u>141 288</u> 108 206	<u>171 360</u> 166 552	<u>140 577</u> 135 083	<u>137 982</u> 108 206
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>123 362</u> 119 119	<u>88 485</u> 84 680	<u>156 095</u> 151 464	<u>124 427</u> 119 119	<u>95 254</u> 84 680
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>118 843</u> 114 677	<u>142 925</u> 138 474	<u>169 049</u> 164 289	<u>119 898</u> 114 677	<u>149 609</u> 138 474
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>107 786</u> 97 304				

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>126 163</u> 117 647	<u>125 398</u> 119 186	<u>159 065</u> 138 929	<u>127 984</u> 119 186	<u>129 168</u> 119 186
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>121 102</u> 112 812	<u>119 997</u> 113 961	<u>155 695</u> 136 029	<u>122 522</u> 113 961	<u>123 678</u> 113 961
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>120 453</u> 112 004	<u>132 144</u> 125 851	<u>161 554</u> 141 388	<u>134 729</u> 125 851	<u>135 913</u> 125 851
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>126 039</u> 117 533	<u>137 047</u> 130 703	<u>151 412</u> 131 389	<u>139 630</u> 130 703	<u>140 812</u> 130 703
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>126 590</u> 118 058	<u>135 667</u> 129 326	<u>147 307</u> 127 281	<u>138 257</u> 129 326	<u>139 443</u> 129 326
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>143 811</u> 135 083	<u>173 334</u> 166 552	<u>142 268</u> 108 206	<u>175 921</u> 166 552	<u>177 106</u> 166 552
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>127 666</u> 119 119	<u>158 072</u> 151 464	<u>104 203</u> 84 680	<u>160 663</u> 151 464	<u>161 850</u> 151 464
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>123 109</u> 114 677	<u>171 009</u> 164 289	<u>158 479</u> 138 474	<u>173 577</u> 164 289	<u>174 753</u> 164 289
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498					

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>111 090</u> 101 460	<u>129 255</u> 117 647	<u>122 702</u> 117 647	<u>125 510</u> 117 647	<u>132 017</u> 117 647
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>112 351</u> 102 902	<u>124 121</u> 112 812	<u>117 723</u> 112 812	<u>120 465</u> 112 812	<u>126 819</u> 112 812
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>111 897</u> 102 257	<u>123 544</u> 112 004	<u>116 991</u> 112 004	<u>119 800</u> 112 004	<u>126 307</u> 112 004
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>113 840</u> 104 188	<u>129 127</u> 117 533	<u>122 582</u> 117 533	<u>125 387</u> 117 533	<u>131 886</u> 117 533
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>113 682</u> 104 008	<u>129 686</u> 118 058	<u>123 123</u> 118 058	<u>125 936</u> 118 058	<u>132 454</u> 118 058
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>134 330</u> 124 422	<u>146 904</u> 135 083	<u>140 349</u> 135 083	<u>143 158</u> 135 083	<u>149 668</u> 135 083
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>112 603</u> 102 938	<u>130 764</u> 119 119	<u>124 198</u> 119 119	<u>127 012</u> 119 119	<u>133 533</u> 119 119
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>122 833</u> 113 120	<u>126 180</u> 114 677	<u>119 672</u> 114 677	<u>122 461</u> 114 677	<u>128 924</u> 114 677
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498					

222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>124 366</u> 119 186	<u>128 005</u> 117 647	<u>129 715</u> 117 647	<u>125 434</u> 117 647
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>118 989</u> 113 961	<u>122 901</u> 112 812	<u>124 571</u> 112 812	<u>120 391</u> 112 812
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>131 111</u> 125 851	<u>122 295</u> 112 004	<u>124 005</u> 112 004	<u>119 724</u> 112 004
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>136 016</u> 130 703	<u>127 878</u> 117 533	<u>129 587</u> 117 533	<u>125 311</u> 117 533
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>134 633</u> 129 326	<u>128 435</u> 118 058	<u>130 148</u> 118 058	<u>125 860</u> 118 058
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>172 302</u> 166 552	<u>145 654</u> 135 083	<u>147 365</u> 135 083	<u>143 082</u> 135 083
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>157 038</u> 151 464	<u>129 512</u> 119 119	<u>131 226</u> 119 119	<u>126 936</u> 119 119
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>169 984</u> 164 289	<u>124 939</u> 114 677	<u>126 637</u> 114 677	<u>122 386</u> 114 677
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498				

222-2. ,
222-202.

					,				
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>239 161</u> 233 517	<u>255 259</u> 222 141	<u>146 244</u> 141 701	<u>240 236</u> 233 517	<u>251 915</u> 222 141

					,				
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>243 508</u> 233 517	<u>148 241</u> 141 701	<u>256 250</u> 222 141	<u>150 857</u> 141 701	<u>152 056</u> 141 701

				,					
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>245 014</u> 233 696	<u>246 637</u> 233 517	<u>240 006</u> 233 517	<u>242 848</u> 233 517	<u>249 433</u> 233 517

				,					
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>147 196</u> 141 701	<u>245 372</u> 233 517	<u>247 103</u> 233 517	<u>242 771</u> 233 517	

222-203.

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{8\,188}{8\,036}$	$\frac{8\,036}{7\,323}$	$\frac{7\,626}{7\,323}$	$\frac{8\,210}{8\,036}$	$\frac{7\,970}{7\,323}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{3\,761}{3\,656}$				
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{9\,112}{8\,929}$	$\frac{8\,096}{7\,187}$	$\frac{7\,542}{7\,187}$	$\frac{9\,140}{8\,929}$	$\frac{8\,007}{7\,187}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{10\,040}{9\,821}$	$\frac{9\,734}{8\,543}$	$\frac{8\,996}{8\,543}$	$\frac{10\,079}{9\,821}$	$\frac{9\,615}{8\,543}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\,993}{10\,714}$	$\frac{11\,385}{9\,673}$	$\frac{10\,287}{9\,673}$	$\frac{11\,050}{10\,714}$	$\frac{11\,208}{9\,673}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{12\,084}{11\,607}$	$\frac{19\,801}{15\,282}$	$\frac{15\,741}{15\,282}$	$\frac{12\,216}{11\,607}$	$\frac{19\,400}{15\,282}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{8\,220}{7\,839}$				

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>8 722</u> 8 270	<u>12 875</u> 9 134	<u>10 301</u> 9 134	<u>8 856</u> 8 270	<u>12 460</u> 9 134
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>7 644</u> 7 264				

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>8 274</u> 8 036	<u>7 684</u> 7 323	<u>8 055</u> 7 323	<u>7 731</u> 7 323	<u>7 790</u> 7 323
222-203-0102	5.2		1	45					
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>9 228</u> 8 929	<u>7 622</u> 7 187	<u>8 122</u> 7 187	<u>7 684</u> 7 187	<u>7 764</u> 7 187

222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{10\,195}{9\,821}$	$\frac{9\,102}{8\,543}$	$\frac{9\,769}{8\,543}$	$\frac{9\,185}{8\,543}$	$\frac{9\,291}{8\,543}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{11\,224}{10\,714}$	$\frac{10\,444}{9\,673}$	$\frac{11\,438}{9\,673}$	$\frac{10\,568}{9\,673}$	$\frac{10\,726}{9\,673}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{12\,607}{11\,607}$	$\frac{16\,006}{15\,282}$	$\frac{19\,919}{15\,282}$	$\frac{16\,324}{15\,282}$	$\frac{16\,462}{15\,282}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{9\,262}{8\,270}$	$\frac{10\,669}{9\,134}$	$\frac{12\,998}{9\,134}$	$\frac{10\,961}{9\,134}$	$\frac{11\,330}{9\,134}$
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329					

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{9\,317}{9\,040}$	$\frac{8\,336}{8\,036}$	$\frac{8\,205}{8\,036}$	$\frac{8\,261}{8\,036}$	$\frac{8\,391}{8\,036}$
222-203-0102	5.2		1	45					
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{8\,461}{8\,136}$	$\frac{9\,311}{8\,929}$	$\frac{9\,134}{8\,929}$	$\frac{9\,210}{8\,929}$	$\frac{9\,386}{8\,929}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{10\,366}{9\,944}$	$\frac{10\,306}{9\,821}$	$\frac{10\,070}{9\,821}$	$\frac{10\,172}{9\,821}$	$\frac{10\,406}{9\,821}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{11\,429}{10\,848}$	$\frac{11\,389}{10\,714}$	$\frac{11\,038}{10\,714}$	$\frac{11\,189}{10\,714}$	$\frac{11\,537}{10\,714}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{16\,753}{15\,093}$	$\frac{12\,982}{11\,607}$	$\frac{12\,188}{11\,607}$	$\frac{12\,528}{11\,607}$	$\frac{13\,317}{11\,607}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					

8.04-08-2024

				,					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{10\,173}{9\,009}$	$\frac{9\,650}{8\,270}$	$\frac{8\,827}{8\,270}$	$\frac{9\,180}{8\,270}$	$\frac{9\,997}{8\,270}$
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329					

				,				
222-203-0100	13015-2012							
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{7\,605}{7\,323}$	$\frac{8\,311}{8\,036}$	$\frac{8\,345}{8\,036}$	$\frac{8\,260}{8\,036}$
222-203-0102	5.2		1	45				
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{7\,514}{7\,187}$	$\frac{9\,277}{8\,929}$	$\frac{9\,323}{8\,929}$	$\frac{9\,208}{8\,929}$

222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{8\,958}{8\,543}$	$\frac{10\,261}{9\,821}$	$\frac{10\,323}{9\,821}$	$\frac{10\,169}{9\,821}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\,230}{9\,673}$	$\frac{11\,322}{10\,714}$	$\frac{11\,414}{10\,714}$	$\frac{11\,185}{10\,714}$
222-203-0300	949-92	2						
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{15\,860}{15\,282}$	$\frac{17\,107}{15\,093}$	$\frac{13\,038}{11\,607}$	$\frac{12\,519}{11\,607}$
222-203-0400	949-92	2						
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{10\,168}{9\,134}$	$\frac{9\,493}{8\,270}$	$\frac{9\,708}{8\,270}$	$\frac{9\,171}{8\,270}$
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329				

222-3. , ,
 222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 771</u> 4 613	<u>4 875</u> 4 716	<u>5 520</u> 5 354	<u>4 809</u> 4 613	<u>5 120</u> 4 716
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 705</u> 20 955	<u>24 312</u> 18 901	<u>20 672</u> 18 901	<u>21 894</u> 20 955	<u>23 725</u> 18 901
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 073</u> 12 294				

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 927</u> 4 613	<u>5 592</u> 5 354	<u>5 445</u> 4 716	<u>5 686</u> 5 354	<u>5 729</u> 5 354
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 468</u> 20 955	<u>21 193</u> 18 901	<u>24 486</u> 18 901	<u>21 605</u> 18 901	<u>22 127</u> 18 901
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 824</u> 4 430	<u>5 040</u> 4 613	<u>4 801</u> 4 613	<u>4 903</u> 4 613	<u>5 140</u> 4 613

222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 497</u> 19 766	<u>23 017</u> 20 955	<u>21 853</u> 20 955	<u>22 352</u> 20 955	<u>23 508</u> 20 955
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 555</u> 5 354	<u>4 994</u> 4 613	<u>5 056</u> 4 613	<u>4 901</u> 4 613	
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 484</u> 18 901	<u>22 795</u> 20 955	<u>23 099</u> 20 955	<u>22 339</u> 20 955	

222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333				

222-302.

,

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>30 479</u> 28 784				
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>33 091</u> 31 251				
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>33 964</u> 32 076				
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>37 447</u> 35 365				

8.04-08-2024

222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>41 800</u> 39 476				
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>62 028</u> 59 821	<u>75 747</u> 57 869	<u>80 028</u> 77 608	<u>62 591</u> 59 821	<u>73 995</u> 57 869
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>45 284</u> 42 766				
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>66 658</u> 64 286	<u>82 542</u> 65 089	<u>70 861</u> 65 089	<u>67 264</u> 64 286	<u>80 659</u> 65 089
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>163 553</u> 158 776	<u>174 224</u> 169 913	<u>168 488</u> 158 776	<u>164 676</u> 158 776	<u>185 976</u> 174 044

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875					

222-302-0103	24.13-6		1	950					
222-302-0105	27.12-5		1	975					
222-302-0106	27.13-6		1	1075					
222-302-0108	33.12-5		1	1200					
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>64 305</u> 59 821	<u>81 074</u> 77 608	<u>76 266</u> 57 869	<u>82 444</u> 77 608	<u>83 072</u> 77 608
222-302-0111	36.12-5		1	1300					
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>69 107</u> 64 286	<u>72 532</u> 65 089	<u>83 101</u> 65 089	<u>73 856</u> 65 089	<u>75 531</u> 65 089
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>168 013</u> 158 776	<u>172 154</u> 158 776	<u>195 192</u> 174 044	<u>174 911</u> 158 776	<u>176 086</u> 158 776

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875					
222-302-0103	24.13-6		1	950					
222-302-0105	27.12-5		1	975					
222-302-0106	27.13-6		1	1075					
222-302-0108	33.12-5		1	1200					
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>66 241</u> 60 569	<u>65 943</u> 59 821	<u>62 470</u> 59 821	<u>63 959</u> 59 821	<u>67 407</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5		1	1300					
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>71 188</u> 65 089	<u>70 869</u> 64 286	<u>67 134</u> 64 286	<u>68 734</u> 64 286	<u>72 444</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>169 710</u> 158 776	<u>171 203</u> 158 776	<u>163 553</u> 158 776	<u>167 339</u> 158 776	<u>174 054</u> 158 776

222-302-0100	961-93							
222-302-0102	24.12-5		1	875				
222-302-0103	24.13-6		1	950				
222-302-0105	27.12-5		1	975				
222-302-0106	27.13-6		1	1075				
222-302-0108	33.12-5		1	1200				
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>80 527</u> 77 608	<u>65 281</u> 59 821	<u>66 187</u> 59 821	<u>63 918</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5		1	1300				
222-302-0112	36.13-6		1	1425	<u>70 257</u> 65 089	<u>70 156</u> 64 286	<u>71 131</u> 64 286	<u>68 691</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 966</u> 158 776	<u>169 913</u> 158 776	<u>171 678</u> 158 776	<u>167 261</u> 158 776

222-303.

222-303-0100	13015-2012	3							
222-303-0101		3	1	2500	<u>174 647</u> 170 326	<u>200 310</u> 168 603	<u>179 816</u> 168 603	<u>175 983</u> 170 326	<u>197 005</u> 168 603

222-303-0100	13015-2012	3							
222-303-0101		3	1	2500	<u>179 201</u> 170 326	<u>182 748</u> 168 603	<u>201 289</u> 168 603	<u>185 071</u> 168 603	<u>188 009</u> 168 603

					,				
222-303-0100	13015-2012	3							
222-303-0101		3	1	2500	<u>180 390</u> 168 603	<u>182 174</u> 170 326	<u>174 647</u> 170 326	<u>178 391</u> 170 326	<u>184 830</u> 170 326

					,				
222-303-0100	13015-2012	3							
222-303-0101		3	1	2500	<u>178 758</u> 168 603	<u>180 972</u> 170 326	<u>182 616</u> 170 326	<u>178 321</u> 170 326	

225.
225-1.
225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>10 989</u> 10 714	<u>10 694</u> 9 040	<u>9 629</u> 9 040	<u>11 044</u> 10 714	<u>10 523</u> 9 040
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 649</u> 7 761				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>9 495</u> 9 040	<u>13 500</u> 9 040	<u>10 384</u> 9 040	<u>9 698</u> 9 040	<u>13 035</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 326</u> 12 946	<u>12 441</u> 12 071	<u>13 195</u> 12 816	<u>13 411</u> 12 946	<u>12 979</u> 12 071
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 617</u> 16 964	<u>16 158</u> 15 522	<u>18 293</u> 17 632	<u>17 787</u> 16 964	<u>17 235</u> 15 522
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 553</u> 19 643	<u>23 627</u> 22 681	<u>26 022</u> 25 047	<u>21 711</u> 20 536	<u>25 243</u> 22 681
225-101-0107	13-9		1	750	<u>28 878</u> 19 978	<u>28 473</u> 27 303	<u>30 806</u> 19 978	<u>29 043</u> 19 978	<u>30 492</u> 27 303
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 234</u> 23 214	<u>25 742</u> 24 704	<u>29 748</u> 28 663	<u>24 515</u> 23 214	<u>27 519</u> 24 704

225-101-0109	15-9		1	1000	<u>27 327</u> 25 893	<u>31 017</u> 29 539	<u>42 240</u> 40 629	<u>27 752</u> 25 893	<u>33 709</u> 29 539
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 370</u> 29 911	<u>38 665</u> 37 119	<u>41 058</u> 39 483	<u>31 787</u> 29 911	<u>41 303</u> 37 119
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 323</u> 40 179	<u>49 143</u> 46 918	<u>58 605</u> 56 267	<u>45 211</u> 42 411	<u>53 127</u> 46 918
225-101-0114	15-3		1	320	<u>17 177</u> 13 150	<u>13 602</u> 13 086	<u>17 899</u> 17 331	<u>18 401</u> 13 150	<u>14 464</u> 13 086
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>21 832</u> 16 561	<u>21 427</u> 19 425	<u>24 654</u> 22 613	<u>23 438</u> 16 561	<u>25 667</u> 19 425
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>8 640</u> 8 482	<u>6 033</u> 5 317	<u>4 434</u> 4 326	<u>8 661</u> 8 482	<u>5 967</u> 5 317
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>16 092</u> 15 402	<u>18 084</u> 17 370	<u>20 066</u> 19 329	<u>16 283</u> 15 402	<u>19 295</u> 17 370
225-101-0602	15		1	950	<u>24 560</u> 23 214	<u>38 650</u> 37 137	<u>27 871</u> 26 486	<u>24 964</u> 23 214	<u>41 208</u> 37 137
225-101-0603	20		1	1480	<u>39 613</u> 37 500	<u>71 267</u> 68 779	<u>58 034</u> 55 703	<u>40 242</u> 37 500	<u>75 251</u> 68 779
225-101-0605	10-1		1	250	<u>9 376</u> 9 040	<u>13 232</u> 9 565	<u>13 056</u> 12 624	<u>9 510</u> 9 040	<u>12 901</u> 9 565

225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 828</u> 14 375	<u>15 082</u> 14 626	<u>15 485</u> 15 024	<u>14 935</u> 14 375	<u>15 755</u> 14 626
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 978</u> 32 201	<u>42 300</u> 32 201	<u>41 897</u> 40 646	<u>35 672</u> 32 201	<u>41 401</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>26 967</u> 25 893	<u>35 782</u> 34 603	<u>44 022</u> 42 746	<u>27 256</u> 25 893	<u>37 612</u> 34 603
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>24 314</u> 23 438	<u>28 599</u> 22 148	<u>24 254</u> 22 148	<u>24 539</u> 23 438	<u>27 898</u> 22 148
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>38 145</u> 36 161	<u>49 851</u> 32 380	<u>52 113</u> 49 963	<u>38 731</u> 36 161	<u>48 027</u> 32 380
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 071</u> 55 323	<u>68 605</u> 66 260	<u>75 618</u> 55 323	<u>72 375</u> 55 323	<u>72 320</u> 66 260
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>40 292</u> 35 602		<u>40 774</u> 34 184	<u>41 455</u> 35 602	
225-101-0620	10		1	800	<u>35 234</u> 33 929		<u>110 651</u> 104 622	<u>35 574</u> 33 929	
225-101-0621	6		1	2260	<u>147 110</u> 142 857	<u>159 320</u> 131 083	<u>140 793</u> 131 083	<u>148 071</u> 142 857	<u>156 332</u> 131 083
225-101-0622	10		1	2480	<u>94 803</u> 84 885				

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>11 212</u> 10 714	<u>9 781</u> 9 040	<u>10 745</u> 9 040	<u>9 902</u> 9 040	<u>10 055</u> 9 040
225-101-0102	7-6		1	250					
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 187</u> 9 040	<u>10 868</u> 9 040	<u>13 686</u> 9 040	<u>11 268</u> 9 040	<u>11 454</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 670</u> 12 946	<u>13 352</u> 12 816	<u>13 694</u> 12 071	<u>13 559</u> 12 816	<u>13 654</u> 12 816
225-101-0105	10-6		1	400	<u>18 305</u> 16 964	<u>18 609</u> 17 632	<u>18 664</u> 15 522	<u>19 023</u> 17 632	<u>19 212</u> 17 632
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 487</u> 20 536	<u>26 495</u> 25 047	<u>27 386</u> 22 681	<u>27 116</u> 25 047	<u>27 400</u> 25 047
225-101-0107	13-9		1	750	<u>26 969</u> 19 978	<u>31 834</u> 19 978	<u>33 171</u> 27 303	<u>32 624</u> 19 978	<u>33 542</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>25 368</u> 23 214	<u>30 269</u> 28 663	<u>29 877</u> 24 704	<u>30 951</u> 28 663	<u>31 264</u> 28 663
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 045</u> 25 893	<u>43 030</u> 40 629	<u>37 281</u> 29 539	<u>44 064</u> 40 629	<u>44 538</u> 40 629
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 055</u> 29 911	<u>41 831</u> 39 483	<u>44 804</u> 37 119	<u>42 845</u> 39 483	<u>43 309</u> 39 483

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>47 125</u> 42 411	<u>59 773</u> 56 267	<u>58 415</u> 46 918	<u>61 304</u> 56 267	<u>62 005</u> 56 267
225-101-0114	15-3		1	320	<u>19 670</u> 13 150	<u>18 151</u> 17 331	<u>15 607</u> 13 086	<u>18 482</u> 17 331	<u>18 634</u> 17 331
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 104</u> 16 561	<u>25 897</u> 22 613	<u>31 294</u> 19 425	<u>27 526</u> 22 613	<u>28 272</u> 22 613
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>8 726</u> 8 482	<u>4 473</u> 4 326	<u>6 053</u> 5 317	<u>4 525</u> 4 326	<u>4 549</u> 4 326
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>16 865</u> 15 402	<u>20 421</u> 19 329	<u>20 903</u> 17 370	<u>20 887</u> 19 329	<u>21 100</u> 19 329
225-101-0602	15		1	950	<u>26 192</u> 23 214	<u>28 621</u> 26 486	<u>44 601</u> 37 137	<u>29 603</u> 26 486	<u>30 053</u> 26 486
225-101-0603	20		1	1480	<u>42 156</u> 37 500	<u>59 202</u> 55 703	<u>80 538</u> 68 779	<u>60 733</u> 55 703	<u>61 434</u> 55 703
225-101-0605	10-1		1	250	<u>9 832</u> 9 040	<u>13 254</u> 12 624	<u>13 330</u> 9 565	<u>13 512</u> 12 624	<u>13 631</u> 12 624
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 258</u> 14 375	<u>15 683</u> 15 024	<u>16 648</u> 14 626	<u>15 941</u> 15 024	<u>16 060</u> 15 024
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>36 391</u> 32 201	<u>42 434</u> 40 646	<u>42 567</u> 32 201	<u>43 137</u> 40 646	<u>43 459</u> 40 646

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>28 136</u> 25 893	<u>44 559</u> 42 746	<u>40 041</u> 34 603	<u>45 262</u> 42 746	<u>45 584</u> 42 746
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>25 225</u> 23 438	<u>24 875</u> 22 148	<u>28 806</u> 22 148	<u>25 368</u> 22 148	<u>25 991</u> 22 148
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>40 516</u> 36 161	<u>53 202</u> 49 963	<u>50 392</u> 32 380	<u>54 630</u> 49 963	<u>55 283</u> 49 963
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 558</u> 55 323	<u>77 510</u> 55 323	<u>77 250</u> 66 260	<u>78 963</u> 55 323	<u>80 652</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>41 403</u> 34 741	<u>43 394</u> 35 602			
225-101-0620	10		1	800	<u>36 609</u> 33 929	<u>115 859</u> 108 960		<u>117 777</u> 110 553	<u>118 051</u> 110 553
225-101-0621	6		1	2260	<u>150 994</u> 142 857	<u>143 444</u> 131 083	<u>160 205</u> 131 083	<u>145 544</u> 131 083	<u>148 199</u> 131 083
225-101-0622	10		1	2480					

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 976</u> 7 768	<u>11 373</u> 10 714	<u>11 032</u> 10 714	<u>11 178</u> 10 714	<u>11 517</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250					
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 481</u> 9 040	<u>10 639</u> 9 040	<u>9 495</u> 9 040	<u>10 064</u> 9 040	<u>11 043</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>9 664</u> 9 375	<u>13 917</u> 12 946	<u>13 393</u> 12 946	<u>13 618</u> 12 946	<u>14 138</u> 12 946
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 815</u> 13 304	<u>18 799</u> 16 964	<u>17 751</u> 16 964	<u>18 200</u> 16 964	<u>19 241</u> 16 964
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 696</u> 16 964	<u>23 229</u> 20 536	<u>21 657</u> 20 536	<u>22 331</u> 20 536	<u>23 892</u> 20 536
225-101-0107	13-9		1	750	<u>31 320</u> 19 978	<u>27 171</u> 19 978	<u>28 841</u> 19 978	<u>30 255</u> 19 978	<u>26 528</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>18 924</u> 18 125	<u>26 185</u> 23 214	<u>24 455</u> 23 214	<u>25 196</u> 23 214	<u>26 914</u> 23 214
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>24 735</u> 23 571	<u>30 282</u> 25 893	<u>27 661</u> 25 893	<u>28 784</u> 25 893	<u>31 387</u> 25 893
225-101-0110	20-6		1	980	<u>28 241</u> 27 054	<u>34 266</u> 29 911	<u>31 698</u> 29 911	<u>32 799</u> 29 911	<u>35 349</u> 29 911

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>35 639</u> 33 929	<u>48 956</u> 42 411	<u>45 076</u> 42 411	<u>46 739</u> 42 411	<u>50 591</u> 42 411
225-101-0114	15-3		1	320	<u>13 112</u> 12 679	<u>21 227</u> 13 150	<u>14 918</u> 13 150	<u>19 410</u> 13 150	<u>22 284</u> 13 150
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>24 924</u> 16 561	<u>27 148</u> 16 561	<u>18 868</u> 16 561	<u>24 764</u> 16 561	<u>28 536</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>2 664</u> 2 589	<u>8 788</u> 8 482	<u>8 657</u> 8 482	<u>8 713</u> 8 482	<u>8 843</u> 8 482
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>13 859</u> 13 304	<u>17 422</u> 15 402	<u>16 242</u> 15 402	<u>16 748</u> 15 402	<u>17 919</u> 15 402
225-101-0602	15		1	950	<u>23 426</u> 22 321	<u>27 367</u> 23 214	<u>24 877</u> 23 214	<u>25 944</u> 23 214	<u>28 417</u> 23 214
225-101-0603	20		1	1480	<u>31 663</u> 30 000	<u>43 986</u> 37 500	<u>40 107</u> 37 500	<u>41 769</u> 37 500	<u>45 622</u> 37 500
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 135</u> 13 750	<u>10 129</u> 9 040	<u>9 376</u> 9 040	<u>9 751</u> 9 040	<u>10 395</u> 9 040
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 479</u> 14 464	<u>15 567</u> 14 375	<u>14 912</u> 14 375	<u>15 193</u> 14 375	<u>15 843</u> 14 375
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 296</u> 34 286	<u>37 273</u> 32 201	<u>33 698</u> 32 201	<u>36 244</u> 32 201	<u>37 872</u> 32 201

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>23 330</u> 20 792	<u>28 977</u> 25 893	<u>27 195</u> 25 893	<u>27 958</u> 25 893	<u>29 728</u> 25 893
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>24 655</u> 22 600	<u>25 880</u> 23 438	<u>24 491</u> 23 438	<u>25 086</u> 23 438	<u>26 466</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>53 622</u> 51 786	<u>42 223</u> 36 161	<u>38 606</u> 36 161	<u>40 156</u> 36 161	<u>43 748</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>76 564</u> 55 323	<u>68 929</u> 55 323	<u>72 003</u> 55 323	<u>74 605</u> 55 323	<u>67 747</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>42 333</u> 35 484	<u>42 574</u> 34 741	<u>40 659</u> 35 602	<u>42 248</u> 35 602	<u>43 221</u> 34 741
225-101-0620	10		1	800	<u>32 883</u> 29 833	<u>37 598</u> 33 929	<u>35 502</u> 33 929	<u>36 400</u> 33 929	<u>38 482</u> 33 929
225-101-0621	6		1	2260	<u>140 260</u> 131 083	<u>153 789</u> 142 857	<u>147 865</u> 142 857	<u>150 404</u> 142 857	<u>156 286</u> 142 857
225-101-0622	10		1	2480					

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 574</u> 9 040	<u>11 308</u> 10 714	<u>11 397</u> 10 714	<u>11 174</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 230</u> 9 040	<u>10 456</u> 9 040	<u>10 706</u> 9 040	<u>10 053</u> 9 040
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 270</u> 12 816	<u>13 817</u> 12 946	<u>13 954</u> 12 946	<u>13 612</u> 12 946
225-101-0105	10-6		1	400	<u>18 444</u> 17 632	<u>18 599</u> 16 964	<u>18 873</u> 16 964	<u>18 188</u> 16 964
225-101-0106	10-9		1	600	<u>26 248</u> 25 047	<u>22 929</u> 20 536	<u>23 340</u> 20 536	<u>22 312</u> 20 536
225-101-0107	13-9		1	750	<u>30 457</u> 19 978	<u>28 933</u> 19 978	<u>28 511</u> 19 978	<u>30 402</u> 19 978
225-101-0108	15-6		1	660	<u>29 996</u> 28 663	<u>25 855</u> 23 214	<u>26 306</u> 23 214	<u>25 176</u> 23 214
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>42 617</u> 40 629	<u>29 782</u> 25 893	<u>30 466</u> 25 893	<u>28 754</u> 25 893
225-101-0110	20-6		1	980	<u>41 427</u> 39 483	<u>33 777</u> 29 911	<u>34 447</u> 29 911	<u>32 769</u> 29 911

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>59 162</u> 56 267	<u>48 216</u> 42 411	<u>49 228</u> 42 411	<u>46 694</u> 42 411
225-101-0114	15-3		1	320	<u>18 019</u> 17 331	<u>20 669</u> 13 150	<u>21 668</u> 13 150	<u>18 003</u> 13 150
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 247</u> 22 613	<u>26 415</u> 16 561	<u>27 726</u> 16 561	<u>22 916</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>4 453</u> 4 326	<u>8 763</u> 8 482	<u>8 797</u> 8 482	<u>8 711</u> 8 482
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>20 235</u> 19 329	<u>17 197</u> 15 402	<u>17 505</u> 15 402	<u>16 734</u> 15 402
225-101-0602	15		1	950	<u>28 228</u> 26 486	<u>26 892</u> 23 214	<u>27 542</u> 23 214	<u>25 916</u> 23 214
225-101-0603	20		1	1480	<u>58 591</u> 55 703	<u>43 246</u> 37 500	<u>44 259</u> 37 500	<u>41 724</u> 37 500
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 151</u> 12 624	<u>10 009</u> 9 040	<u>10 173</u> 9 040	<u>9 744</u> 9 040
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 579</u> 15 024	<u>15 442</u> 14 375	<u>15 613</u> 14 375	<u>15 185</u> 14 375
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>42 153</u> 40 646	<u>36 957</u> 32 201	<u>37 523</u> 32 201	<u>35 446</u> 32 201

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 278</u> 42 746	<u>28 637</u> 25 893	<u>29 102</u> 25 893	<u>27 938</u> 25 893
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>24 029</u> 22 148	<u>25 615</u> 23 438	<u>25 978</u> 23 438	<u>25 070</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>52 633</u> 49 963	<u>41 533</u> 36 161	<u>42 477</u> 36 161	<u>40 114</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 976</u> 55 323	<u>72 172</u> 55 323	<u>71 395</u> 55 323	<u>74 875</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>41 791</u> 35 602	<u>42 780</u> 34 741	<u>44 102</u> 34 741	<u>41 579</u> 35 484
225-101-0620	10		1	800	<u>114 791</u> 108 960	<u>37 198</u> 33 929	<u>37 746</u> 33 929	<u>36 376</u> 33 929
225-101-0621	6		1	2260	<u>139 836</u> 131 083	<u>152 659</u> 142 857	<u>154 205</u> 142 857	<u>150 335</u> 142 857
225-101-0622	10		1	2480				

225-102.

225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>163 963</u> 147 248				
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>244 789</u> 219 889				
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>326 092</u> 292 998				
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>196 620</u> 176 564				
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>295 081</u> 264 996				
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>394 615</u> 354 477				
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>211 220</u> 187 878				
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>353 609</u> 317 875				
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>474 441</u> 426 438				

225-102-0141	9.201		1	8200	<u>280 957</u> 250 848				
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>414 027</u> 369 009				
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>490 250</u> 431 437				
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>371 815</u> 333 924				
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>563 598</u> 506 947				
225-102-0146	1		1	1000	<u>32 874</u> 29 155	<u>43 642</u> 29 155	<u>48 017</u> 46 337	<u>33 894</u> 29 155	<u>42 320</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>49 059</u> 43 484	<u>65 211</u> 43 484	<u>71 959</u> 69 441	<u>50 589</u> 43 484	<u>63 228</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>24 625</u> 21 989	<u>32 162</u> 21 989	<u>35 989</u> 34 786	<u>25 339</u> 21 989	<u>31 237</u> 21 989

				,					
225-102-0100	20								
	13015-2012								
225-102-0132	6.201		1	4500					
225-102-0133	6.302		1	6700					
225-102-0134	6.403		1	8900					
225-102-0135	7.201		1	5400					
225-102-0136	7.302		1	8100					
225-102-0137	7.403		1	10800					
225-102-0138	8.201		1	6400					
225-102-0139	8.302		1	9600					
225-102-0140	8.403		1	12900					
225-102-0141	9.201		1	8200					
225-102-0142	9.302		1	12300					
225-102-0143	9.403		1	16400					
225-102-0144	10.201		1	10200					

225-102-0145	10.302		1	15200					
225-102-0146	1		1	1000	<u>34 952</u> 29 155	<u>48 806</u> 46 337	<u>44 034</u> 29 155	<u>49 840</u> 46 337	<u>50 314</u> 46 337
225-102-0147	2		1	1500	<u>52 175</u> 43 484	<u>73 143</u> 69 441	<u>65 798</u> 43 484	<u>74 695</u> 69 441	<u>75 405</u> 69 441
225-102-0148	3		1	700	<u>26 079</u> 21 989	<u>36 542</u> 34 786	<u>32 437</u> 21 989	<u>37 266</u> 34 786	<u>37 598</u> 34 786

225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0132	6.201		1	4500					
225-102-0133	6.302		1	6700					
225-102-0134	6.403		1	8900					

225-102-0135	7.201		1	5400					
225-102-0136	7.302		1	8100					
225-102-0137	7.403		1	10800					
225-102-0138	8.201		1	6400					
225-102-0139	8.302		1	9600					
225-102-0140	8.403		1	12900					
225-102-0141	9.201		1	8200					
225-102-0142	9.302		1	12300					
225-102-0143	9.403		1	16400					
225-102-0144	10.201		1	10200					
225-102-0145	10.302		1	15200					
225-102-0146	1		1	1000	<u>34 838</u> 29 155	<u>36 249</u> 29 155	<u>30 992</u> 29 155	<u>34 736</u> 29 155	<u>37 131</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>52 004</u> 43 484	<u>54 121</u> 43 484	<u>46 236</u> 43 484	<u>51 851</u> 43 484	<u>55 443</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>25 999</u> 21 989	<u>26 987</u> 21 989	<u>23 307</u> 21 989	<u>25 928</u> 21 989	<u>27 604</u> 21 989

225-102-0100	20 13015-2012							
225-102-0132	6.201		1	4500				
225-102-0133	6.302		1	6700				
225-102-0134	6.403		1	8900				
225-102-0135	7.201		1	5400				
225-102-0136	7.302		1	8100				
225-102-0137	7.403		1	10800				
225-102-0138	8.201		1	6400				
225-102-0139	8.302		1	9600				
225-102-0140	8.403		1	12900				
225-102-0141	9.201		1	8200				
225-102-0142	9.302		1	12300				
225-102-0143	9.403		1	16400				
225-102-0144	10.201		1	10200				

225-102-0145	10.302		1	15200				
225-102-0146	1		1	1000	<u>48 393</u> 46 337	<u>35 784</u> 29 155	<u>36 617</u> 29 155	<u>33 563</u> 29 155
225-102-0147	2		1	1500	<u>72 524</u> 69 441	<u>53 424</u> 43 484	<u>54 672</u> 43 484	<u>50 091</u> 43 484
225-102-0148	3		1	700	<u>36 253</u> 34 786	<u>26 662</u> 21 989	<u>27 244</u> 21 989	<u>25 107</u> 21 989

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0104	1-100		1	400	<u>18 662</u> 18 080	<u>32 048</u> 25 967	<u>36 505</u> 35 628	<u>18 875</u> 18 080 <u>31 519</u> 25 967

225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>46 811</u> 44 356	<u>52 195</u> 44 356	<u>59 326</u> 58 068	<u>47 321</u> 44 356	<u>51 534</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>53 231</u> 49 420	<u>62 923</u> 49 420	<u>69 244</u> 67 424	<u>54 149</u> 49 420	<u>61 733</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>54 355</u> 49 906	<u>66 200</u> 49 906	<u>69 975</u> 67 924	<u>55 477</u> 49 906	<u>64 745</u> 49 906
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>107 404</u> 98 841	<u>130 017</u> 98 841	<u>138 825</u> 134 848	<u>109 546</u> 98 841	<u>127 241</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>111 657</u> 103 010	<u>134 270</u> 103 010	<u>143 255</u> 139 225	<u>113 799</u> 103 010	<u>131 494</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>222 322</u> 205 048	<u>267 548</u> 205 048	<u>284 521</u> 276 486	<u>226 606</u> 205 048	<u>261 996</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>70 270</u> 57 780	<u>74 463</u> 72 471	<u>72 841</u> 57 780	<u>70 490</u> 57 780	<u>77 155</u> 72 471
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>96 800</u> 86 478				
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>126 772</u> 102 062	<u>130 033</u> 126 271	<u>131 912</u> 102 062	<u>127 212</u> 102 062	<u>135 417</u> 126 271

8.04-08-2024

225-104-0205	2.100		1	1200	<u>58 895</u> 54 050	<u>71 817</u> 54 050	<u>76 799</u> 74 556	<u>60 119</u> 54 050	<u>70 231</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>116 159</u> 103 773				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>80 864</u> 77 746	<u>142 643</u> 107 129	<u>152 585</u> 148 112	<u>82 147</u> 77 746	<u>139 470</u> 107 129
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>148 425</u> 132 598				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>199 498</u> 178 177				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>97 704</u> 86 241				
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>167 787</u> 149 896				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>182 273</u> 159 043				
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>105 760</u> 91 893				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>116 590</u> 106 924	<u>142 433</u> 106 924	<u>151 972</u> 147 506	<u>119 038</u> 106 924	<u>139 261</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>232 189</u> 212 876	<u>283 876</u> 212 876	<u>302 933</u> 294 013	<u>237 085</u> 212 876	<u>277 531</u> 212 876

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>252 056</u> 228 581				
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>315 251</u> 281 552				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>424 626</u> 379 234				
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>237 033</u> 209 921				
225-104-0238	19.100		1	1000			<u>67 466</u> 65 556		
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>101 478</u> 85 301	<u>110 545</u> 107 014	<u>131 390</u> 127 612	<u>102 718</u> 85 301	<u>115 929</u> 107 014
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>82 885</u> 77 359				
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>117 956</u> 109 943				
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>124 523</u> 114 394	<u>151 443</u> 114 394	<u>163 058</u> 158 349	<u>127 073</u> 114 394	<u>148 138</u> 114 394

225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>237 744</u> 221 382				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>135 207</u> 124 456				
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>207 781</u> 191 707				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>245 831</u> 224 510				
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>419 619</u> 385 892				
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>142 180</u> 127 767				
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>247 372</u> 219 737				
225-104-0500	30, 35 24547-2016								

225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>120 471</u> 109 906				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>71 169</u> 68 705	<u>133 233</u> 129 655	<u>135 073</u> 131 473	<u>72 131</u> 68 705	<u>138 079</u> 129 655
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>149 090</u> 136 517				
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>136 628</u> 124 299				
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>154 511</u> 140 384				
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>306 270</u> 278 070				
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>207 077</u> 190 472				
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>161 338</u> 149 564	<u>191 489</u> 149 564	<u>203 210</u> 197 692	<u>164 194</u> 149 564	<u>187 787</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>185 475</u> 171 998	<u>219 933</u> 171 998	<u>233 807</u> 227 483	<u>188 739</u> 171 998	<u>215 703</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>435 260</u> 395 845				
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>283 630</u> 258 769				

225-104-0518	9.200		1	8000	<u>544 075</u> 494 807				
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>186 550</u> 158 065	<u>143 391</u> 137 805	<u>244 132</u> 237 352	<u>188 721</u> 158 065	<u>152 812</u> 137 805
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>501 182</u> 457 580				
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>248 230</u> 230 448	<u>293 456</u> 230 448	<u>312 164</u> 303 801	<u>252 514</u> 230 448	<u>287 904</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>403 432</u> 368 502				
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>252 015</u> 233 543	<u>299 394</u> 233 543	<u>318 808</u> 310 144	<u>256 503</u> 233 543	<u>293 578</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>373 366</u> 338 060				
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>788 908</u> 717 470				
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>558 597</u> 510 009				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 060 946</u> 964 873				
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>450 790</u> 412 036				

225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>546 308</u> 496 996				
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>881 539</u> 816 004				
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>557 718</u> 445 663	<u>593 177</u> 576 043	<u>636 782</u> 619 130	<u>559 722</u> 445 663	<u>617 674</u> 576 043
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>673 626</u> 629 667	<u>656 226</u> 637 345	<u>825 814</u> 804 922	<u>683 826</u> 629 667	<u>683 145</u> 637 345
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 014 888</u> 928 885				
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>156 627</u> 144 388				
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>179 677</u> 164 574				
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>246 957</u> 227 158				
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>322 527</u> 297 386				
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>396 713</u> 365 774				
225-104-0600	30, 35 24547-2016								

225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>189 542</u> 170 374				
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>252 614</u> 227 947				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>122 745</u> 105 441	<u>137 640</u> 133 677	<u>144 897</u> 140 848	<u>124 047</u> 105 441	<u>143 293</u> 133 677
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>181 695</u> 164 280				
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>184 412</u> 170 341	<u>221 024</u> 170 341	<u>235 902</u> 229 330	<u>187 880</u> 170 341	<u>216 529</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>234 550</u> 198 740	<u>186 694</u> 179 596	<u>299 367</u> 290 933	<u>237 279</u> 198 740	<u>198 539</u> 179 596
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>293 689</u> 271 018	<u>352 914</u> 271 018	<u>376 239</u> 365 673	<u>299 299</u> 271 018	<u>345 644</u> 271 018
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>485 630</u> 436 148				
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>537 910</u> 457 137	<u>711 540</u> 692 113	<u>690 336</u> 671 162	<u>544 049</u> 457 137	<u>738 190</u> 692 113

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>19 390</u> 18 080	<u>36 820</u> 35 628	<u>32 205</u> 25 967	<u>37 234</u> 35 628	<u>37 423</u> 35 628
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>47 850</u> 44 356	<u>59 721</u> 58 068	<u>52 391</u> 44 356	<u>60 238</u> 58 068	<u>60 475</u> 58 068
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>55 101</u> 49 420	<u>69 955</u> 67 424	<u>63 275</u> 49 420	<u>70 885</u> 67 424	<u>71 312</u> 67 424
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>56 640</u> 49 906	<u>70 843</u> 67 924	<u>66 630</u> 49 906	<u>71 981</u> 67 924	<u>72 502</u> 67 924
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>111 768</u> 98 841	<u>140 483</u> 134 848	<u>130 840</u> 98 841	<u>142 655</u> 134 848	<u>143 650</u> 134 848
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>116 020</u> 103 010	<u>144 912</u> 139 225	<u>135 093</u> 103 010	<u>147 084</u> 139 225	<u>148 079</u> 139 225
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>231 048</u> 205 048	<u>287 837</u> 276 486	<u>269 193</u> 205 048	<u>292 181</u> 276 486	<u>294 170</u> 276 486
225-104-0200	30 24547-2016								

225-104-0201	1.100		1	1000	<u>67 724</u> 57 780	<u>74 211</u> 57 780	<u>80 728</u> 72 471	<u>75 264</u> 57 780	<u>76 488</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>121 680</u> 102 062	<u>134 654</u> 102 062	<u>142 562</u> 126 271	<u>136 759</u> 102 062	<u>139 207</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>61 388</u> 54 050	<u>77 746</u> 74 556	<u>72 287</u> 54 050	<u>78 987</u> 74 556	<u>79 556</u> 74 556
225-104-0206	2.150		1	1800					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>85 236</u> 77 746	<u>154 479</u> 148 112	<u>143 583</u> 107 129	<u>156 962</u> 148 112	<u>158 098</u> 148 112
225-104-0210	3.150		1	2300					
225-104-0211	3.200		1	3100					
225-104-0213	4.100		1	1700					
225-104-0214	4.150		1	2600					
225-104-0215	4.200		1	3500					
225-104-0217	5.100		1	2100					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>121 576</u> 106 924	<u>153 867</u> 147 506	<u>143 373</u> 106 924	<u>156 349</u> 147 506	<u>157 486</u> 147 506
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>242 162</u> 212 876	<u>306 722</u> 294 013	<u>285 756</u> 212 876	<u>311 687</u> 294 013	<u>313 960</u> 294 013

225-104-0225	7.100		1	3300					
225-104-0226	7.150		1	4900					
225-104-0227	7.200		1	6600					
225-104-0232	9.100		1	4000					
225-104-0238	19.100		1	1000		<u>68 256</u> 65 556		<u>69 290</u> 65 556	<u>69 763</u> 65 556
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>101 009</u> 85 301	<u>132 968</u> 127 612	<u>123 074</u> 107 014	<u>135 037</u> 127 612	<u>135 984</u> 127 612
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>129 717</u> 114 394	<u>165 031</u> 158 349	<u>152 422</u> 114 394	<u>167 617</u> 158 349	<u>168 801</u> 158 349
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900					
225-104-0305	11-170		1	2700					
225-104-0307	12-170		1	4000					

225-104-0309	13-170		1	5500					
225-104-0312	14-170		1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500					
225-104-0406	17-170		1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	$\frac{74\,448}{68\,705}$	$\frac{136\,494}{131\,473}$	$\frac{144\,509}{129\,655}$	$\frac{138\,355}{131\,473}$	$\frac{139\,208}{131\,473}$
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300					
225-104-0510	5.200		1	4600					

225-104-0511	6.100 (85)		1	2600					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>167 155</u> 149 564	<u>205 420</u> 197 692	<u>192 585</u> 149 564	<u>208 316</u> 197 692	<u>209 642</u> 197 692
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>192 124</u> 171 998	<u>236 333</u> 227 483	<u>221 187</u> 171 998	<u>239 643</u> 227 483	<u>241 159</u> 227 483
225-104-0516	8.200		1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000					
225-104-0518	9.200		1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>185 731</u> 158 065	<u>246 894</u> 237 352	<u>165 316</u> 137 805	<u>250 514</u> 237 352	<u>252 172</u> 237 352
225-104-0520	10.200		1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>256 956</u> 230 448	<u>315 480</u> 303 801	<u>295 101</u> 230 448	<u>319 824</u> 303 801	<u>321 813</u> 303 801
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>261 157</u> 233 543	<u>322 281</u> 310 144	<u>301 118</u> 233 543	<u>326 832</u> 310 144	<u>328 916</u> 310 144
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800					
225-104-0528	14.200		1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800					

225-104-0530	15.200		1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>534 550</u> 445 663	<u>643 965</u> 619 130	<u>650 182</u> 576 043	<u>653 377</u> 619 130	<u>657 687</u> 619 130
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>694 403</u> 629 667	<u>833 708</u> 804 922	<u>718 869</u> 637 345	<u>844 051</u> 804 922	<u>848 787</u> 804 922
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016								

225-104-0602	28 (101)		1	2900					
225-104-0603	29 (104)		1	3700					
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>122 253</u> 105 441	<u>146 555</u> 140 848	<u>150 795</u> 133 677	<u>148 727</u> 140 848	<u>149 722</u> 140 848
225-104-0607	33 (102)		1	2600					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>191 477</u> 170 341	<u>238 585</u> 229 330	<u>222 356</u> 170 341	<u>242 102</u> 229 330	<u>243 712</u> 229 330
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>233 520</u> 198 740	<u>302 840</u> 290 933	<u>214 257</u> 179 596	<u>307 391</u> 290 933	<u>309 475</u> 290 933
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>305 117</u> 271 018	<u>380 581</u> 365 673	<u>355 068</u> 271 018	<u>386 269</u> 365 673	<u>388 874</u> 365 673
225-104-0611	37 (106)		1	7500					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>535 592</u> 457 137	<u>698 151</u> 671 162	<u>773 556</u> 692 113	<u>708 390</u> 671 162	<u>713 079</u> 671 162

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>28 526</u> 25 967	<u>19 866</u> 18 080	<u>18 662</u> 18 080	<u>19 261</u> 18 080	<u>20 291</u> 18 080
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>47 793</u> 44 356	<u>48 499</u> 44 356	<u>45 870</u> 44 356	<u>47 742</u> 44 356	<u>48 939</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>54 998</u> 49 420	<u>56 269</u> 49 420	<u>51 537</u> 49 420	<u>54 907</u> 49 420	<u>57 062</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>56 514</u> 49 906	<u>58 067</u> 49 906	<u>52 284</u> 49 906	<u>56 402</u> 49 906	<u>59 037</u> 49 906
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>111 528</u> 98 841	<u>114 492</u> 98 841	<u>103 452</u> 98 841	<u>111 313</u> 98 841	<u>116 343</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>115 780</u> 103 010	<u>118 745</u> 103 010	<u>107 705</u> 103 010	<u>115 566</u> 103 010	<u>120 596</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>230 568</u> 205 048	<u>236 498</u> 205 048	<u>214 418</u> 205 048	<u>230 140</u> 205 048	<u>240 199</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016								

225-104-0201	1.100		1	1000	<u>73 526</u> 57 780	<u>67 994</u> 57 780	<u>70 221</u> 57 780	<u>72 106</u> 57 780	<u>67 137</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>133 283</u> 102 062	<u>122 218</u> 102 062	<u>126 674</u> 102 062	<u>130 444</u> 102 062	<u>120 505</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>61 251</u> 54 050	<u>62 945</u> 54 050	<u>56 637</u> 54 050	<u>61 129</u> 54 050	<u>64 003</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>121 511</u> 107 129	<u>88 090</u> 77 746	<u>80 864</u> 77 746	<u>84 459</u> 77 746	<u>90 640</u> 77 746
225-104-0210	3.150		1	2300					
225-104-0211	3.200		1	3100					
225-104-0213	4.100		1	1700					
225-104-0214	4.150		1	2600					
225-104-0215	4.200		1	3500					
225-104-0217	5.100		1	2100					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>121 302</u> 106 924	<u>124 690</u> 106 924	<u>112 073</u> 106 924	<u>121 057</u> 106 924	<u>126 805</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>241 614</u> 212 876	<u>248 390</u> 212 876	<u>223 156</u> 212 876	<u>241 124</u> 212 876	<u>252 620</u> 212 876

225-104-0225	7.100		1	3300					
225-104-0226	7.150		1	4900					
225-104-0227	7.200		1	6600					
225-104-0232	9.100		1	4000					
225-104-0238	19.100		1	1000					
225-104-0240	19.200		1	2000	$\frac{106\,697}{85\,301}$	$\frac{102\,576}{85\,301}$	$\frac{99\,547}{85\,301}$	$\frac{105\,175}{85\,301}$	$\frac{102\,601}{85\,301}$
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	$\frac{129\,431}{114\,394}$	$\frac{132\,961}{114\,394}$	$\frac{119\,818}{114\,394}$	$\frac{129\,176}{114\,394}$	$\frac{135\,164}{114\,394}$
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900					
225-104-0305	11-170		1	2700					
225-104-0307	12-170		1	4000					

225-104-0309	13-170		1	5500					
225-104-0312	14-170		1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500					
225-104-0406	17-170		1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	$\frac{122\ 362}{102\ 589}$	$\frac{76\ 589}{68\ 705}$	$\frac{71\ 169}{68\ 705}$	$\frac{73\ 865}{68\ 705}$	$\frac{78\ 501}{68\ 705}$
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300					
225-104-0510	5.200		1	4600					

225-104-0511	6.100 (85)		1	2600					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>166 836</u> 149 564	<u>170 788</u> 149 564	<u>156 069</u> 149 564	<u>166 550</u> 149 564	<u>173 256</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>191 758</u> 171 998	<u>196 276</u> 171 998	<u>179 453</u> 171 998	<u>191 432</u> 171 998	<u>199 096</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000					
225-104-0518	9.200		1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>195 684</u> 158 065	<u>188 473</u> 158 065	<u>183 171</u> 158 065	<u>193 021</u> 158 065	<u>188 516</u> 158 065
225-104-0520	10.200		1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>256 477</u> 230 448	<u>262 406</u> 230 448	<u>240 326</u> 230 448	<u>256 048</u> 230 448	<u>266 107</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>260 654</u> 233 543	<u>266 865</u> 233 543	<u>243 734</u> 233 543	<u>260 205</u> 233 543	<u>270 743</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800					
225-104-0528	14.200		1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800					

225-104-0530	15.200		1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>587 346</u> 445 663	<u>537 000</u> 445 663	<u>557 272</u> 445 663	<u>574 425</u> 445 663	<u>529 203</u> 445 663
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>693 261</u> 629 667	<u>707 378</u> 629 667	<u>654 807</u> 629 667	<u>692 241</u> 629 667	<u>716 190</u> 629 667
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016								

225-104-0602	28 (101)		1	2900					
225-104-0603	29 (104)		1	3700					
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>128 225</u> 105 441	<u>123 898</u> 105 441	<u>120 717</u> 105 441	<u>126 627</u> 105 441	<u>123 924</u> 105 441
225-104-0607	33 (102)		1	2600					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>191 088</u> 170 341	<u>195 888</u> 170 341	<u>178 014</u> 170 341	<u>190 741</u> 170 341	<u>198 884</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>246 033</u> 198 740	<u>236 967</u> 198 740	<u>230 302</u> 198 740	<u>242 685</u> 198 740	<u>237 021</u> 198 740
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>304 489</u> 271 018	<u>312 253</u> 271 018	<u>283 339</u> 271 018	<u>303 928</u> 271 018	<u>317 100</u> 271 018
225-104-0611	37 (106)		1	7500					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>563 746</u> 457 137	<u>543 348</u> 457 137	<u>528 352</u> 457 137	<u>556 213</u> 457 137	<u>543 469</u> 457 137

225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0104	1-100		1	400	<u>36 655</u> 35 628	<u>19 674</u> 18 080	<u>19 937</u> 18 080	<u>19 249</u> 18 080
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>59 515</u> 58 068	<u>48 266</u> 44 356	<u>48 682</u> 44 356	<u>47 155</u> 44 356
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>69 583</u> 67 424	<u>55 850</u> 49 420	<u>56 599</u> 49 420	<u>53 851</u> 49 420
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>70 389</u> 67 924	<u>57 556</u> 49 906	<u>58 471</u> 49 906	<u>55 112</u> 49 906
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>139 616</u> 134 848	<u>113 515</u> 98 841	<u>115 263</u> 98 841	<u>108 850</u> 98 841
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>144 045</u> 139 225	<u>117 768</u> 103 010	<u>119 516</u> 103 010	<u>113 103</u> 103 010
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>286 103</u> 276 486	<u>234 544</u> 205 048	<u>238 040</u> 205 048	<u>225 213</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016							

225-104-0201	1.100		1	1000	<u>72 375</u> 57 780	<u>70 344</u> 57 780	<u>69 781</u> 57 780	<u>72 302</u> 57 780
225-104-0202	1.150		1	1500				
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>130 982</u> 102 062	<u>126 918</u> 102 062	<u>125 792</u> 102 062	<u>130 835</u> 102 062
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>77 251</u> 74 556	<u>62 387</u> 54 050	<u>63 386</u> 54 050	<u>59 721</u> 54 050
225-104-0206	2.150		1	1800				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>153 488</u> 148 112	<u>86 936</u> 77 746	<u>88 515</u> 77 746	<u>84 391</u> 77 746
225-104-0210	3.150		1	2300				
225-104-0211	3.200		1	3100				
225-104-0213	4.100		1	1700				
225-104-0214	4.150		1	2600				
225-104-0215	4.200		1	3500				
225-104-0217	5.100		1	2100				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>152 876</u> 147 506	<u>123 574</u> 106 924	<u>125 571</u> 106 924	<u>118 242</u> 106 924
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>304 740</u> 294 013	<u>246 157</u> 212 876	<u>250 152</u> 212 876	<u>235 494</u> 212 876

225-104-0225	7.100		1	3300				
225-104-0226	7.150		1	4900				
225-104-0227	7.200		1	6600				
225-104-0232	9.100		1	4000				
225-104-0238	19.100		1	1000	<u>67 843</u> 65 556			
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>132 142</u> 127 612	<u>104 461</u> 85 301	<u>104 730</u> 85 301	<u>104 198</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016							
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300				
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900				
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>163 999</u> 158 349	<u>131 798</u> 114 394	<u>133 879</u> 114 394	<u>126 244</u> 114 394
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900				
225-104-0305	11-170		1	2700				
225-104-0307	12-170		1	4000				

225-104-0309	13-170		1	5500				
225-104-0312	14-170		1	8500				
225-104-0400	30 24547-2016							
225-104-0401	15-170		1	2500				
225-104-0406	17-170		1	4900				
225-104-0500	30, 35 24547-2016							
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	$\frac{135\ 750}{131\ 473}$	$\frac{75\ 723}{68\ 705}$	$\frac{76\ 907}{68\ 705}$	$\frac{73\ 814}{68\ 705}$
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000				
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000				
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300				
225-104-0510	5.200		1	4600				

225-104-0511	6.100 (85)		1	2600				
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>204 264</u> 197 692	<u>169 486</u> 149 564	<u>171 816</u> 149 564	<u>163 266</u> 149 564
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>235 012</u> 227 483	<u>194 787</u> 171 998	<u>197 451</u> 171 998	<u>187 678</u> 171 998
225-104-0516	8.200		1	6400				
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000				
225-104-0518	9.200		1	8000				
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>245 449</u> 237 352	<u>191 771</u> 158 065	<u>192 243</u> 158 065	<u>191 311</u> 158 065
225-104-0520	10.200		1	7000				
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>313 746</u> 303 801	<u>260 452</u> 230 448	<u>263 948</u> 230 448	<u>251 122</u> 230 448
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600				
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>320 464</u> 310 144	<u>264 819</u> 233 543	<u>268 481</u> 233 543	<u>255 044</u> 233 543
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800				
225-104-0528	14.200		1	11600				
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800				

225-104-0530	15.200		1	15600				
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200				
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000				
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000				
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>640 208</u> 619 130	<u>558 386</u> 445 663	<u>553 262</u> 445 663	<u>576 207</u> 445 663
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>829 579</u> 804 922	<u>702 726</u> 629 667	<u>711 050</u> 629 667	<u>680 511</u> 629 667
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700				
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900				
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400				
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100				
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900				
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016							

225-104-0602	28 (101)		1	2900				
225-104-0603	29 (104)		1	3700				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>145 688</u> 140 848	<u>125 877</u> 105 441	<u>126 160</u> 105 441	<u>125 601</u> 105 441
225-104-0607	33 (102)		1	2600				
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>237 182</u> 229 330	<u>194 307</u> 170 341	<u>197 136</u> 170 341	<u>186 753</u> 170 341
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>301 023</u> 290 933	<u>241 114</u> 198 740	<u>241 706</u> 198 740	<u>240 535</u> 198 740
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>378 310</u> 365 673	<u>309 695</u> 271 018	<u>314 272</u> 271 018	<u>297 476</u> 271 018
225-104-0611	37 (106)		1	7500				
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>694 063</u> 671 162	<u>552 678</u> 457 137	<u>554 011</u> 457 137	<u>551 376</u> 457 137

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>72 397</u> 65 135	<u>92 857</u> 65 135	<u>99 430</u> 96 142	<u>74 335</u> 65 135	<u>90 345</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>36 405</u> 32 616	<u>47 173</u> 32 616	<u>49 821</u> 48 121	<u>37 425</u> 32 616	<u>45 851</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>54 369</u> 48 998	<u>69 444</u> 48 998	<u>74 696</u> 72 256	<u>55 797</u> 48 998	<u>67 594</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>103 284</u> 92 342	<u>134 512</u> 92 342	<u>144 007</u> 139 080	<u>106 242</u> 92 342	<u>130 679</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>52 287</u> 46 957	<u>67 362</u> 46 957	<u>72 571</u> 70 156	<u>53 715</u> 46 957	<u>65 511</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>77 446</u> 69 163	<u>101 136</u> 69 163	<u>107 839</u> 104 119	<u>79 690</u> 69 163	<u>98 228</u> 69 163

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>76 345</u> 65 135	<u>100 930</u> 96 142	<u>93 601</u> 65 135	<u>102 895</u> 96 142	<u>103 795</u> 96 142
225-105-0102	4		1	1000	<u>38 483</u> 32 616	<u>50 611</u> 48 121	<u>47 565</u> 32 616	<u>51 645</u> 48 121	<u>52 119</u> 48 121
225-105-0103	5		1	1400	<u>57 278</u> 48 998	<u>75 801</u> 72 256	<u>69 993</u> 48 998	<u>77 249</u> 72 256	<u>77 912</u> 72 256
225-105-0107	8		1	2900	<u>109 310</u> 92 342	<u>146 296</u> 139 080	<u>135 648</u> 92 342	<u>149 295</u> 139 080	<u>150 669</u> 139 080
225-105-0108	8		1	1400	<u>55 196</u> 46 957	<u>73 676</u> 70 156	<u>67 910</u> 46 957	<u>75 124</u> 70 156	<u>75 787</u> 70 156
225-105-0109	9		1	2200	<u>82 017</u> 69 163	<u>109 576</u> 104 119	<u>101 998</u> 69 163	<u>111 851</u> 104 119	<u>112 893</u> 104 119

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>76 128</u> 65 135	<u>78 810</u> 65 135	<u>68 822</u> 65 135	<u>75 934</u> 65 135	<u>80 485</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>38 368</u> 32 616	<u>39 780</u> 32 616	<u>34 523</u> 32 616	<u>38 266</u> 32 616	<u>40 661</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>57 118</u> 48 998	<u>59 094</u> 48 998	<u>51 734</u> 48 998	<u>56 975</u> 48 998	<u>60 328</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>108 979</u> 92 342	<u>113 073</u> 92 342	<u>97 827</u> 92 342	<u>108 683</u> 92 342	<u>115 628</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>55 036</u> 46 957	<u>57 012</u> 46 957	<u>49 652</u> 46 957	<u>54 893</u> 46 957	<u>58 246</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>81 766</u> 69 163	<u>84 872</u> 69 163	<u>73 306</u> 69 163	<u>81 542</u> 69 163	<u>86 811</u> 69 163

225-105-0100	30 13015-2012							
225-105-0101	4		1	1900	<u>100 145</u> 96 142	<u>77 927</u> 65 135	<u>79 508</u> 65 135	<u>73 706</u> 65 135
225-105-0102	4		1	1000	<u>50 198</u> 48 121	<u>39 315</u> 32 616	<u>40 147</u> 32 616	<u>37 093</u> 32 616
225-105-0103	5		1	1400	<u>75 223</u> 72 256	<u>58 443</u> 48 998	<u>59 608</u> 48 998	<u>55 333</u> 48 998
225-105-0107	8		1	2900	<u>145 099</u> 139 080	<u>111 724</u> 92 342	<u>114 137</u> 92 342	<u>105 281</u> 92 342
225-105-0108	8		1	1400	<u>73 098</u> 70 156	<u>56 361</u> 46 957	<u>57 526</u> 46 957	<u>53 251</u> 46 957
225-105-0109	9		1	2200	<u>108 668</u> 104 119	<u>83 848</u> 69 163	<u>85 680</u> 69 163	<u>78 961</u> 69 163

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>10 510</u> 9 381	<u>13 740</u> 9 381	<u>13 950</u> 13 452	<u>10 816</u> 9 381	<u>13 343</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500	<u>23 333</u> 21 376				
225-107-0103	20		1	600	<u>24 222</u> 21 902	<u>30 682</u> 21 902	<u>32 707</u> 31 654	<u>24 834</u> 21 902	<u>29 889</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>79 251</u> 71 547	<u>100 787</u> 71 547	<u>107 508</u> 104 013	<u>81 291</u> 71 547	<u>98 143</u> 71 547
225-107-0105	43		1	1500	<u>59 389</u> 53 612	<u>75 541</u> 53 612	<u>80 580</u> 77 960	<u>60 919</u> 53 612	<u>73 558</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>49 689</u> 44 717	<u>63 688</u> 44 717	<u>67 248</u> 65 008	<u>51 015</u> 44 717	<u>61 969</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 450</u> 40 196	<u>56 295</u> 40 196	<u>60 394</u> 58 457	<u>45 572</u> 40 196	<u>54 841</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 148</u> 34 325	<u>48 916</u> 34 325	<u>51 477</u> 49 756	<u>39 168</u> 34 325	<u>47 594</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000	<u>46 719</u> 42 803				

225-107-0110	2		1	1300	<u>60 749</u> 55 658				
225-107-0111	3		1	1600	<u>75 532</u> 69 251				
225-107-0112	4		1	1100	<u>54 833</u> 50 458				
225-107-0113	5		1	1500	<u>72 636</u> 66 712				
225-107-0114	11		1	300	<u>12 709</u> 11 560				
225-107-0115	12		1	500	<u>23 449</u> 21 489				
225-107-0116	13		1	600	<u>27 129</u> 24 797				
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>92 613</u> 82 248	<u>122 548</u> 82 248	<u>121 887</u> 117 356	<u>95 448</u> 82 248	<u>118 873</u> 82 248
225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700	<u>118 945</u> 105 513				
225-107-0204	1-10		1	250	<u>5 868</u> 5 003				

8.04-08-2024

225-107-0205	1-16		1	400	<u>8 624</u> 7 255				
225-107-0206	1-20		1	500	<u>10 780</u> 9 069				

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>11 133</u> 9 381	<u>14 187</u> 13 452	<u>13 858</u> 9 381	<u>14 497</u> 13 452	<u>14 639</u> 13 452
225-107-0102	19		1	500					
225-107-0103	20		1	600	<u>25 468</u> 21 902	<u>33 181</u> 31 654	<u>30 917</u> 21 902	<u>33 802</u> 31 654	<u>34 086</u> 31 654
225-107-0104	42		1	2000	<u>83 406</u> 71 547	<u>109 087</u> 104 013	<u>101 570</u> 71 547	<u>111 155</u> 104 013	<u>112 103</u> 104 013

225-107-0105	43		1	1500	<u>62 505</u> 53 612	<u>81 764</u> 77 960	<u>76 129</u> 53 612	<u>83 316</u> 77 960	<u>84 026</u> 77 960
225-107-0106	44		1	1300	<u>52 390</u> 44 717	<u>68 275</u> 65 008	<u>64 197</u> 44 717	<u>69 619</u> 65 008	<u>70 235</u> 65 008
225-107-0107	45		1	1100	<u>46 736</u> 40 196	<u>61 263</u> 58 457	<u>56 726</u> 40 196	<u>62 400</u> 58 457	<u>62 921</u> 58 457
225-107-0108	46		1	1000	<u>40 225</u> 34 325	<u>52 266</u> 49 756	<u>49 307</u> 34 325	<u>53 300</u> 49 756	<u>53 774</u> 49 756
225-107-0109	1		1	1000					
225-107-0110	2		1	1300					
225-107-0111	3		1	1600					
225-107-0112	4		1	1100					
225-107-0113	5		1	1500					
225-107-0114	11		1	300					
225-107-0115	12		1	500					
225-107-0116	13		1	600					
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>98 389</u> 82 248	<u>124 082</u> 117 356	<u>123 637</u> 82 248	<u>126 957</u> 117 356	<u>128 274</u> 117 356

8.04-08-2024

225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700					
225-107-0204	1-10		1	250					
225-107-0205	1-16		1	400					
225-107-0206	1-20		1	500					

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>11 099</u> 9 381	<u>11 522</u> 9 381	<u>9 945</u> 9 381	<u>11 068</u> 9 381	<u>11 787</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500					
225-107-0103	20		1	600	<u>25 400</u> 21 902	<u>26 247</u> 21 902	<u>23 092</u> 21 902	<u>25 338</u> 21 902	<u>26 775</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>83 178</u> 71 547	<u>86 001</u> 71 547	<u>75 487</u> 71 547	<u>82 974</u> 71 547	<u>87 764</u> 71 547

225-107-0105	43		1	1500	<u>62 334</u> 53 612	<u>64 452</u> 53 612	<u>56 566</u> 53 612	<u>62 181</u> 53 612	<u>65 774</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>52 242</u> 44 717	<u>54 077</u> 44 717	<u>47 243</u> 44 717	<u>52 109</u> 44 717	<u>55 222</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>46 610</u> 40 196	<u>48 163</u> 40 196	<u>42 380</u> 40 196	<u>46 498</u> 40 196	<u>49 132</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>40 111</u> 34 325	<u>41 523</u> 34 325	<u>36 266</u> 34 325	<u>40 009</u> 34 325	<u>42 404</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000					
225-107-0110	2		1	1300					
225-107-0111	3		1	1600					
225-107-0112	4		1	1100					
225-107-0113	5		1	1500					
225-107-0114	11		1	300					
225-107-0115	12		1	500					
225-107-0116	13		1	600					
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>98 071</u> 82 248	<u>101 996</u> 82 248	<u>87 381</u> 82 248	<u>97 788</u> 82 248	<u>104 446</u> 82 248

8.04-08-2024

225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700				
225-107-0204	1-10		1	250				
225-107-0205	1-16		1	400				
225-107-0206	1-20		1	500				

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012							
225-107-0101	18		1	300	<u>14 063</u> 13 452	<u>11 383</u> 9 381	<u>11 632</u> 9 381	<u>10 716</u> 9 381
225-107-0102	19		1	500				
225-107-0103	20		1	600	<u>32 933</u> 31 654	<u>25 968</u> 21 902	<u>26 467</u> 21 902	<u>24 635</u> 21 902
225-107-0104	42		1	2000	<u>108 261</u> 104 013	<u>85 071</u> 71 547	<u>86 735</u> 71 547	<u>80 628</u> 71 547

225-107-0105	43		1	1500	<u>81 145</u> 77 960	<u>63 754</u> 53 612	<u>65 002</u> 53 612	<u>60 422</u> 53 612
225-107-0106	44		1	1300	<u>67 738</u> 65 008	<u>53 472</u> 44 717	<u>54 554</u> 44 717	<u>50 584</u> 44 717
225-107-0107	45		1	1100	<u>60 808</u> 58 457	<u>47 651</u> 40 196	<u>48 567</u> 40 196	<u>45 208</u> 40 196
225-107-0108	46		1	1000	<u>51 853</u> 49 756	<u>41 058</u> 34 325	<u>41 890</u> 34 325	<u>38 836</u> 34 325
225-107-0109	1		1	1000				
225-107-0110	2		1	1300				
225-107-0111	3		1	1600				
225-107-0112	4		1	1100				
225-107-0113	5		1	1500				
225-107-0114	11		1	300				
225-107-0115	12		1	500				
225-107-0116	13		1	600				
225-107-0200	13015-2012							
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>122 934</u> 117 356	<u>100 703</u> 82 248	<u>103 017</u> 82 248	<u>94 527</u> 82 248

225-107-0203	3-20 (3-25)		1	3700				
225-107-0204	1-10		1	250				
225-107-0205	1-16		1	400				
225-107-0206	1-20		1	500				

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>88 568</u> 76 216				
225-109-0102	2		1	2900	<u>125 712</u> 109 254				
225-109-0103	3		1	5200	<u>201 130</u> 181 196	<u>257 124</u> 181 196	<u>275 594</u> 266 554	<u>206 434</u> 181 196	<u>250 250</u> 181 196

225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>69 886</u> 66 807	<u>73 679</u> 70 030	<u>130 815</u> 126 489	<u>71 221</u> 66 807	<u>80 409</u> 70 030
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>127 731</u> 110 269				
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>160 395</u> 144 335	<u>205 621</u> 144 335	<u>220 107</u> 212 835	<u>164 679</u> 144 335	<u>200 069</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>207 079</u> 186 414	<u>265 227</u> 186 414	<u>284 370</u> 275 004	<u>212 587</u> 186 414	<u>258 089</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>157 715</u> 127 667	<u>150 148</u> 144 150	<u>212 643</u> 205 904	<u>160 072</u> 127 667	<u>160 378</u> 144 150
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>248 792</u> 197 806	<u>225 358</u> 215 471	<u>347 548</u> 336 212	<u>252 823</u> 197 806	<u>242 855</u> 215 471
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>113 983</u> 91 887	<u>111 708</u> 107 276	<u>152 690</u> 147 771	<u>115 720</u> 91 887	<u>119 246</u> 107 276
225-109-0111	78		1	6200	<u>259 075</u> 224 080				
225-109-0112	79		1	2000	<u>81 833</u> 70 579				
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>173 880</u> 156 940	<u>172 952</u> 166 017	<u>236 574</u> 228 885	<u>178 368</u> 156 940	<u>184 796</u> 166 017
225-109-0200	20 13015-2012								

225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>57 822</u> 51 769	<u>75 051</u> 51 769	<u>80 261</u> 77 533	<u>59 454</u> 51 769	<u>72 936</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>108 440</u> 96 781	<u>141 821</u> 96 781	<u>152 205</u> 146 959	<u>111 602</u> 96 781	<u>137 724</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300	<u>98 928</u> 90 721				
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>82 694</u> 79 463	<u>120 693</u> 116 487	<u>155 275</u> 150 659	<u>84 030</u> 79 463	<u>127 423</u> 116 487
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>136 230</u> 125 384				
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>158 048</u> 142 649	<u>201 120</u> 142 649	<u>214 228</u> 207 247	<u>162 128</u> 142 649	<u>195 832</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>192 982</u> 174 131	<u>245 746</u> 174 131	<u>263 613</u> 255 048	<u>197 980</u> 174 131	<u>239 269</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800	<u>306 856</u> 282 309				

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200					
225-109-0102	2		1	2900					
225-109-0103	3		1	5200	<u>211 934</u> 181 196	<u>279 699</u> 266 554	<u>259 161</u> 181 196	<u>285 077</u> 266 554	<u>287 540</u> 266 554
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>74 440</u> 66 807	<u>132 789</u> 126 489	<u>89 340</u> 70 030	<u>135 375</u> 126 489	<u>136 559</u> 126 489
225-109-0105	5 (39)		1	3100					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>169 121</u> 144 335	<u>223 422</u> 212 835	<u>207 266</u> 144 335	<u>227 766</u> 212 835	<u>229 755</u> 212 835
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>218 299</u> 186 414	<u>288 633</u> 275 004	<u>267 342</u> 186 414	<u>294 218</u> 275 004	<u>296 776</u> 275 004
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>156 825</u> 127 667	<u>215 643</u> 205 904	<u>173 953</u> 144 150	<u>219 573</u> 205 904	<u>221 373</u> 205 904
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>247 270</u> 197 806	<u>352 679</u> 336 212	<u>266 076</u> 215 471	<u>359 401</u> 336 212	<u>362 480</u> 336 212
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>113 328</u> 91 887	<u>154 900</u> 147 771	<u>129 248</u> 107 276	<u>157 796</u> 147 771	<u>159 122</u> 147 771
225-109-0111	78		1	6200					

225-109-0112	79		1	2000					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>183 022</u> 156 940	<u>240 047</u> 228 885	<u>200 515</u> 166 017	<u>244 598</u> 228 885	<u>246 682</u> 228 885
225-109-0200	20 13015-2012								
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>61 147</u> 51 769	<u>81 524</u> 77 533	<u>75 678</u> 51 769	<u>83 179</u> 77 533	<u>83 936</u> 77 533
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>114 881</u> 96 781	<u>154 652</u> 146 959	<u>143 036</u> 96 781	<u>157 858</u> 146 959	<u>159 326</u> 146 959
225-109-0203	32		1	2300					
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>87 248</u> 79 463	<u>157 249</u> 150 659	<u>136 353</u> 116 487	<u>159 834</u> 150 659	<u>161 018</u> 150 659
225-109-0206	35 (11)		1	3000					
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>166 359</u> 142 649	<u>217 385</u> 207 247	<u>202 687</u> 142 649	<u>221 522</u> 207 247	<u>223 417</u> 207 247
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>203 163</u> 174 131	<u>267 481</u> 255 048	<u>247 666</u> 174 131	<u>272 549</u> 255 048	<u>274 870</u> 255 048
225-109-0209	77		1	6800					

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200					
225-109-0102	2		1	2900					
225-109-0103	3		1	5200	<u>211 340</u> 181 196	<u>218 681</u> 181 196	<u>191 344</u> 181 196	<u>210 809</u> 181 196	<u>223 263</u> 181 196
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>104 761</u> 78 577	<u>77 412</u> 66 807	<u>69 886</u> 66 807	<u>73 630</u> 66 807	<u>80 069</u> 66 807
225-109-0105	5 (39)		1	3100					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>168 641</u> 144 335	<u>174 570</u> 144 335	<u>152 491</u> 144 335	<u>168 213</u> 144 335	<u>178 272</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>217 682</u> 186 414	<u>225 305</u> 186 414	<u>196 917</u> 186 414	<u>217 131</u> 186 414	<u>230 064</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>167 632</u> 127 667	<u>159 802</u> 127 667	<u>154 046</u> 127 667	<u>164 740</u> 127 667	<u>159 849</u> 127 667
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>265 755</u> 197 806	<u>252 362</u> 197 806	<u>242 517</u> 197 806	<u>260 809</u> 197 806	<u>252 442</u> 197 806
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>121 290</u> 91 887	<u>115 521</u> 91 887	<u>111 280</u> 91 887	<u>119 160</u> 91 887	<u>115 556</u> 91 887
225-109-0111	78		1	6200					

225-109-0112	79		1	2000					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>182 519</u> 156 940	<u>188 730</u> 156 940	<u>165 599</u> 156 940	<u>182 070</u> 156 940	<u>192 608</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012								
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>60 964</u> 51 769	<u>63 223</u> 51 769	<u>54 811</u> 51 769	<u>60 801</u> 51 769	<u>64 633</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>114 527</u> 96 781	<u>118 903</u> 96 781	<u>102 606</u> 96 781	<u>114 211</u> 96 781	<u>121 635</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300					
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>119 719</u> 104 872	<u>90 220</u> 79 463	<u>82 694</u> 79 463	<u>86 438</u> 79 463	<u>92 877</u> 79 463
225-109-0206	35 (11)		1	3000					
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>165 902</u> 142 649	<u>171 548</u> 142 649	<u>150 520</u> 142 649	<u>165 494</u> 142 649	<u>175 073</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>202 604</u> 174 131	<u>209 521</u> 174 131	<u>183 761</u> 174 131	<u>202 104</u> 174 131	<u>213 839</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800					

225-109-0100	20 13015-2012							
225-109-0101	1		1	2200				
225-109-0102	2		1	2900				
225-109-0103	3		1	5200	<u>277 552</u> 266 554	<u>216 262</u> 181 196	<u>220 590</u> 181 196	<u>204 710</u> 181 196
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>131 757</u> 126 489	<u>76 211</u> 66 807	<u>77 855</u> 66 807	<u>73 559</u> 66 807
225-109-0105	5 (39)		1	3100				
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>221 688</u> 212 835	<u>172 617</u> 144 335	<u>176 113</u> 144 335	<u>163 286</u> 144 335
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>286 403</u> 275 004	<u>222 794</u> 186 414	<u>227 288</u> 186 414	<u>210 797</u> 186 414
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>214 074</u> 205 904	<u>163 384</u> 127 667	<u>163 895</u> 127 667	<u>162 884</u> 127 667
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>349 995</u> 336 212	<u>258 488</u> 197 806	<u>259 363</u> 197 806	<u>257 633</u> 197 806
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>153 744</u> 147 771	<u>118 160</u> 91 887	<u>118 537</u> 91 887	<u>117 792</u> 91 887
225-109-0111	78		1	6200				

225-109-0112	79		1	2000				
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>238 230</u> 228 885	<u>186 684</u> 156 940	<u>190 346</u> 156 940	<u>176 909</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>80 863</u> 77 533	<u>62 478</u> 51 769	<u>63 810</u> 51 769	<u>58 924</u> 51 769
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>153 372</u> 146 959	<u>117 461</u> 96 781	<u>120 042</u> 96 781	<u>110 575</u> 96 781
225-109-0203	32		1	2300				
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>156 216</u> 150 659	<u>89 019</u> 79 463	<u>90 663</u> 79 463	<u>86 367</u> 79 463
225-109-0206	35 (11)		1	3000				
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>215 733</u> 207 247	<u>169 688</u> 142 649	<u>173 017</u> 142 649	<u>160 802</u> 142 649
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>265 458</u> 255 048	<u>207 242</u> 174 131	<u>211 320</u> 174 131	<u>196 356</u> 174 131
225-109-0209	77		1	6800				

225-2.
225-201.

					,	,	.	.	
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 880</u> 39 286	<u>44 530</u> 32 545	<u>36 332</u> 32 545	<u>41 306</u> 39 286	<u>43 208</u> 32 545
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>67 163</u> 64 286	<u>80 266</u> 57 857	<u>64 895</u> 57 857	<u>67 960</u> 64 286	<u>77 787</u> 57 857
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>89 016</u> 84 821	<u>105 821</u> 72 321	<u>82 638</u> 72 321	<u>90 218</u> 84 821	<u>102 083</u> 72 321

					,				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>42 599</u> 39 286	<u>37 505</u> 32 545	<u>44 921</u> 32 545	<u>38 434</u> 32 545	<u>39 609</u> 32 545

225-201-0103	2-10		1	1875	<u>70 385</u> 64 286	<u>67 095</u> 57 857	<u>81 000</u> 57 857	<u>68 837</u> 57 857	<u>71 040</u> 57 857
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>93 876</u> 84 821	<u>85 955</u> 72 321	<u>106 929</u> 72 321	<u>88 583</u> 72 321	<u>91 906</u> 72 321

225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>36 300</u> 32 545	<u>43 836</u> 39 286	<u>41 214</u> 39 286	<u>42 338</u> 39 286	<u>44 941</u> 39 286
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>64 861</u> 57 857	<u>72 704</u> 64 286	<u>67 790</u> 64 286	<u>69 896</u> 64 286	<u>74 776</u> 64 286
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>82 705</u> 72 321	<u>97 373</u> 84 821	<u>89 960</u> 84 821	<u>93 137</u> 84 821	<u>100 498</u> 84 821

225-201-0100	13015-2012							
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 909</u> 32 545	<u>43 336</u> 39 286	<u>44 020</u> 39 286	<u>42 307</u> 39 286
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>64 102</u> 57 857	<u>71 767</u> 64 286	<u>73 049</u> 64 286	<u>69 839</u> 64 286
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>81 441</u> 72 321	<u>95 959</u> 84 821	<u>97 894</u> 84 821	<u>93 051</u> 84 821

225-202.

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750	<u>105 877</u> 102 679	<u>109 843</u> 86 039	<u>102 929</u> 99 766	<u>106 620</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>37 664</u> 36 607	<u>37 748</u> 30 204	<u>32 328</u> 31 334	<u>37 898</u> 36 607

225-202-0103	3		1	900	<u>53 418</u> 51 786	<u>55 720</u> 43 492	<u>49 105</u> 47 524	<u>53 801</u> 51 786	<u>54 530</u> 43 492
225-202-0104	4		1	1530	<u>89 365</u> 86 607	<u>93 419</u> 72 658	<u>82 255</u> 79 581	<u>90 015</u> 86 607	<u>91 397</u> 72 658
225-202-0105	5		1	2300	<u>107 626</u> 98 443	<u>132 393</u> 98 443	<u>135 718</u> 131 555	<u>109 972</u> 98 443	<u>129 352</u> 98 443
225-202-0300	, 3 / 2 13015-2012								
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 311</u> 9 107	<u>10 369</u> 9 221	<u>9 672</u> 9 221	<u>9 348</u> 9 107	<u>10 256</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>19 386</u> 18 661	<u>24 372</u> 18 894	<u>20 683</u> 18 894	<u>19 581</u> 18 661	<u>23 777</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>46 317</u> 45 201	<u>53 245</u> 45 201	<u>48 081</u> 45 201	<u>46 654</u> 45 201	<u>52 413</u> 45 201
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012								
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 410</u> 19 446		<u>20 316</u> 18 758	<u>20 149</u> 18 758	
225-202-0408	75.210.14-6		1	550			<u>27 783</u> 26 843		

225-202-0600	, 12 / 2 13015-2012								
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>48 041</u> 46 250	<u>51 011</u> 37 788	<u>41 994</u> 37 788	<u>48 508</u> 46 250	<u>49 557</u> 37 788
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>23 313</u> 22 321	<u>30 420</u> 22 600	<u>25 091</u> 22 600	<u>23 596</u> 22 321	<u>29 560</u> 22 600
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>38 574</u> 36 662		<u>39 844</u> 36 662	<u>39 449</u> 36 662	
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>32 365</u> 30 625	<u>75 232</u> 58 503	<u>100 528</u> 97 967	<u>32 902</u> 30 625	<u>73 603</u> 58 503
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>277 750</u> 271 578	<u>282 978</u> 248 605	<u>261 713</u> 248 605	<u>278 853</u> 271 578	<u>279 549</u> 248 605
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>145 485</u> 140 979	<u>173 999</u> 142 741	<u>153 456</u> 142 741	<u>146 550</u> 140 979	<u>170 686</u> 142 741
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>141 831</u> 137 401	<u>173 408</u> 142 495	<u>144 550</u> 140 088	<u>142 884</u> 137 401	<u>170 135</u> 142 495
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 420</u> 147 866	<u>181 855</u> 150 787	<u>144 788</u> 140 324	<u>153 472</u> 147 866	<u>178 583</u> 150 787

225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 527</u> 117 345	<u>112 426</u> 108 352	<u>128 932</u> 118 812	<u>122 576</u> 117 345	<u>119 072</u> 108 352
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>137 449</u> 133 058	<u>165 615</u> 134 721	<u>124 872</u> 120 630	<u>138 507</u> 133 058	<u>162 326</u> 134 721
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 773</u> 132 373	<u>165 531</u> 134 472	<u>142 206</u> 137 742	<u>137 837</u> 132 373	<u>162 222</u> 134 472
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>10 021</u> 9 821	<u>10 043</u> 9 040	<u>9 448</u> 9 040	<u>10 052</u> 9 821	<u>9 947</u> 9 040
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>24 663</u> 24 046				
225-202-1206	15-8		1	165	<u>22 063</u> 21 515				
225-202-1209	5		1	73	<u>10 523</u> 10 265				

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>108 884</u> 102 679	<u>104 310</u> 99 766	<u>110 529</u> 86 039	<u>106 120</u> 99 766	<u>106 949</u> 99 766
225-202-0102	2		1	550	<u>38 609</u> 36 607	<u>32 762</u> 31 334	<u>37 964</u> 30 204	<u>33 331</u> 31 334	<u>33 591</u> 31 334
225-202-0103	3		1	900	<u>54 965</u> 51 786	<u>49 816</u> 47 524	<u>56 072</u> 43 492	<u>50 747</u> 47 524	<u>51 173</u> 47 524
225-202-0104	4		1	1530	<u>91 994</u> 86 607	<u>83 463</u> 79 581	<u>94 018</u> 72 658	<u>85 045</u> 79 581	<u>85 770</u> 79 581
225-202-0105	5		1	2300	<u>112 405</u> 98 443	<u>137 533</u> 131 555	<u>133 293</u> 98 443	<u>139 912</u> 131 555	<u>141 001</u> 131 555
225-202-0300	, 3 / 2 13015-2012								
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 458</u> 9 107	<u>9 772</u> 9 221	<u>10 402</u> 9 221	<u>9 851</u> 9 221	<u>9 951</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>20 163</u> 18 661	<u>21 211</u> 18 894	<u>24 549</u> 18 894	<u>21 629</u> 18 894	<u>22 158</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>47 465</u> 45 201	<u>48 820</u> 45 201	<u>53 492</u> 45 201	<u>49 405</u> 45 201	<u>50 146</u> 45 201
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012								

225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 065</u> 18 310	<u>20 763</u> 18 758			
225-202-0408	75.210.14-6		1	550		<u>28 217</u> 26 843		<u>28 786</u> 26 843	<u>29 046</u> 26 843
225-202-0600	, 12 / 2 13015-2012								
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>49 931</u> 46 250	<u>43 284</u> 37 788	<u>51 442</u> 37 788	<u>44 306</u> 37 788	<u>45 599</u> 37 788
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>24 436</u> 22 321	<u>25 854</u> 22 600	<u>30 674</u> 22 600	<u>26 458</u> 22 600	<u>27 221</u> 22 600
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>46 281</u> 42 492	<u>40 757</u> 36 662			
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>34 496</u> 30 625	<u>101 501</u> 97 967	<u>75 715</u> 58 503	<u>102 776</u> 97 967	<u>103 360</u> 97 967
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>282 208</u> 271 578	<u>264 756</u> 248 605	<u>283 994</u> 248 605	<u>267 167</u> 248 605	<u>270 215</u> 248 605
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>149 792</u> 140 979	<u>156 395</u> 142 741	<u>174 981</u> 142 741	<u>158 724</u> 142 741	<u>161 669</u> 142 741

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>146 086</u> 137 401	<u>146 505</u> 140 088	<u>174 378</u> 142 495	<u>149 066</u> 140 088	<u>150 238</u> 140 088
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>156 673</u> 147 866	<u>146 741</u> 140 324	<u>182 825</u> 150 787	<u>149 301</u> 140 324	<u>150 473</u> 140 324
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>125 769</u> 117 345	<u>131 828</u> 118 812	<u>127 892</u> 108 352	<u>134 123</u> 118 812	<u>137 024</u> 118 812
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>141 725</u> 133 058	<u>126 836</u> 120 630	<u>166 590</u> 134 721	<u>129 409</u> 120 630	<u>130 588</u> 120 630
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>141 074</u> 132 373	<u>144 182</u> 137 742	<u>166 512</u> 134 472	<u>146 771</u> 137 742	<u>147 956</u> 137 742
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>10 145</u> 9 821	<u>9 533</u> 9 040	<u>10 071</u> 9 040	<u>9 601</u> 9 040	<u>9 686</u> 9 040
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1209	5		1	73					

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>95 167</u> 86 039	<u>111 048</u> 102 679	<u>106 461</u> 102 679	<u>108 427</u> 102 679	<u>112 982</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>33 136</u> 30 204	<u>39 290</u> 36 607	<u>37 848</u> 36 607	<u>38 466</u> 36 607	<u>39 897</u> 36 607
225-202-0103	3		1	900	<u>48 172</u> 43 492	<u>56 078</u> 51 786	<u>53 719</u> 51 786	<u>54 730</u> 51 786	<u>57 072</u> 51 786
225-202-0104	4		1	1530	<u>80 588</u> 72 658	<u>93 886</u> 86 607	<u>89 876</u> 86 607	<u>91 595</u> 86 607	<u>95 577</u> 86 607
225-202-0105	5		1	2300	<u>112 142</u> 98 443	<u>115 389</u> 98 443	<u>103 297</u> 98 443	<u>111 907</u> 98 443	<u>117 416</u> 98 443
225-202-0300	, 3 / 2 13015-2012								
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 692</u> 9 221	<u>9 563</u> 9 107	<u>9 340</u> 9 107	<u>9 436</u> 9 107	<u>9 657</u> 9 107
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>20 787</u> 18 894	<u>20 720</u> 18 661	<u>19 540</u> 18 661	<u>20 046</u> 18 661	<u>21 217</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>47 863</u> 45 201	<u>48 214</u> 45 201	<u>46 317</u> 45 201	<u>47 261</u> 45 201	<u>48 883</u> 45 201
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012								

225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 832</u> 18 758	<u>20 650</u> 18 310	<u>19 814</u> 18 758	<u>20 430</u> 18 758	<u>21 001</u> 18 310
225-202-0408	75.210.14-6		1	550					
225-202-0600	, 12 / 2 13015-2012								
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>42 246</u> 37 788	<u>51 291</u> 46 250	<u>48 408</u> 46 250	<u>49 644</u> 46 250	<u>52 507</u> 46 250
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>25 240</u> 22 600	<u>25 240</u> 22 321	<u>23 537</u> 22 321	<u>24 267</u> 22 321	<u>25 959</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>40 875</u> 36 662	<u>47 574</u> 42 492	<u>38 791</u> 36 662	<u>40 028</u> 36 662	<u>48 195</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>64 892</u> 58 503	<u>36 021</u> 30 625	<u>32 789</u> 30 625	<u>34 174</u> 30 625	<u>37 384</u> 30 625
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>262 309</u> 248 605	<u>285 416</u> 271 578	<u>278 617</u> 271 578	<u>281 531</u> 271 578	<u>288 282</u> 271 578
225-202-1102	³ / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 886</u> 142 741	<u>152 891</u> 140 979	<u>146 322</u> 140 979	<u>149 137</u> 140 979	<u>155 660</u> 140 979

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>149 120</u> 139 119	<u>149 148</u> 137 401	<u>142 658</u> 137 401	<u>145 440</u> 137 401	<u>151 884</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>159 839</u> 149 714	<u>159 734</u> 147 866	<u>153 247</u> 147 866	<u>156 027</u> 147 866	<u>162 469</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>128 546</u> 118 812	<u>128 823</u> 117 345	<u>122 351</u> 117 345	<u>125 125</u> 117 345	<u>131 551</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>144 710</u> 134 721	<u>144 802</u> 133 058	<u>138 280</u> 133 058	<u>141 075</u> 133 058	<u>147 551</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>144 059</u> 134 028	<u>144 170</u> 132 373	<u>137 609</u> 132 373	<u>140 421</u> 132 373	<u>146 936</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>9 393</u> 9 040	<u>10 235</u> 9 821	<u>10 045</u> 9 821	<u>10 126</u> 9 821	<u>10 315</u> 9 821
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1209	5		1	73					

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750	<u>103 588</u> 99 766	<u>110 173</u> 102 679	<u>111 370</u> 102 679	<u>108 374</u> 102 679
225-202-0102	2		1	550	<u>32 535</u> 31 334	<u>39 015</u> 36 607	<u>39 391</u> 36 607	<u>38 449</u> 36 607
225-202-0103	3		1	900	<u>49 444</u> 47 524	<u>55 628</u> 51 786	<u>56 243</u> 51 786	<u>54 702</u> 51 786
225-202-0104	4		1	1530	<u>82 831</u> 79 581	<u>93 121</u> 86 607	<u>94 168</u> 86 607	<u>91 548</u> 86 607
225-202-0105	5		1	2300	<u>136 584</u> 131 555	<u>114 319</u> 98 443	<u>116 233</u> 98 443	<u>109 209</u> 98 443
225-202-0300	, 3 / 2 13015-2012							
225-202-0302	75.60.8-3		1	85	<u>9 636</u> 9 221	<u>9 477</u> 9 271	<u>9 579</u> 9 107	<u>9 433</u> 9 107
225-202-0306	75.180.14-3		1	450	<u>20 493</u> 18 894	<u>20 263</u> 19 528	<u>20 803</u> 18 661	<u>20 032</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3		1	630	<u>47 814</u> 45 201	<u>47 911</u> 45 201	<u>48 325</u> 45 201	<u>47 243</u> 45 201
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012							

225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 149</u> 18 758	<u>20 512</u> 18 310	<u>20 765</u> 18 310	<u>20 292</u> 18 758
225-202-0408	75.210.14-6		1	550	<u>27 990</u> 26 843			
225-202-0600	, 12 / 2 13015-2012							
225-202-0608	75.240.25-12		1	1100	<u>41 528</u> 37 788	<u>50 741</u> 46 250	<u>51 494</u> 46 250	<u>49 610</u> 46 250
225-202-0900	13015-2012							
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>24 816</u> 22 600	<u>24 581</u> 23 574	<u>25 360</u> 22 321	<u>24 247</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>39 502</u> 36 662	<u>47 292</u> 42 492	<u>47 809</u> 42 492	<u>39 770</u> 36 662
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>100 992</u> 97 967	<u>34 770</u> 33 002	<u>36 248</u> 30 625	<u>34 137</u> 30 625
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>260 615</u> 248 605	<u>284 119</u> 271 578	<u>285 894</u> 271 578	<u>281 452</u> 271 578
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 395</u> 142 741	<u>151 638</u> 140 979	<u>153 352</u> 140 979	<u>149 061</u> 140 979

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>145 482</u> 140 088	<u>147 910</u> 137 401	<u>149 604</u> 137 401	<u>145 364</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>145 720</u> 140 324	<u>158 497</u> 147 866	<u>160 190</u> 147 866	<u>155 952</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>127 887</u> 118 812	<u>127 588</u> 117 345	<u>129 278</u> 117 345	<u>125 050</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>125 809</u> 120 630	<u>143 558</u> 133 058	<u>145 260</u> 133 058	<u>141 000</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>143 149</u> 137 742	<u>142 918</u> 132 373	<u>144 631</u> 132 373	<u>140 345</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012							
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>9 418</u> 9 040	<u>10 199</u> 9 821	<u>10 248</u> 9 821	<u>10 124</u> 9 821
225-202-1204	10 -3		1	190				
225-202-1206	15-8		1	165				
225-202-1209	5		1	73				

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 302</u> 60 764	<u>85 978</u> 56 501	<u>65 475</u> 56 501	<u>65 365</u> 60 764	<u>82 672</u> 56 501
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>38 952</u> 35 714	<u>62 465</u> 33 449	<u>41 962</u> 33 449	<u>40 015</u> 35 714	<u>59 158</u> 33 449
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>81 735</u> 77 980	<u>101 423</u> 70 640	<u>139 373</u> 134 934	<u>82 802</u> 77 980	<u>98 105</u> 70 640
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 695</u> 65 104	<u>75 841</u> 46 563	<u>55 339</u> 46 563	<u>69 758</u> 65 104	<u>72 535</u> 46 563
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 479</u> 57 974	<u>78 605</u> 74 897	<u>61 505</u> 52 609	<u>62 542</u> 57 974	<u>85 337</u> 74 897
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>48 002</u> 44 643	<u>68 184</u> 38 923	<u>47 584</u> 38 923	<u>49 070</u> 44 643	<u>64 862</u> 38 923

225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>45 277</u> 41 964	<u>68 919</u> 39 777	<u>48 417</u> 39 777	<u>46 340</u> 41 964	<u>65 613</u> 39 777
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>183 075</u> 178 120	<u>184 154</u> 179 186	<u>144 487</u> 139 990	<u>184 141</u> 178 120	<u>190 905</u> 179 186
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>218 668</u> 213 294	<u>192 089</u> 187 029	<u>169 082</u> 164 296	<u>219 733</u> 213 294	<u>198 835</u> 187 029
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>187 639</u> 182 630	<u>193 752</u> 162 084	<u>173 192</u> 162 084	<u>188 705</u> 182 630	<u>190 437</u> 162 084
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>109 901</u> 105 777		
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>13 698</u> 13 393	<u>15 305</u> 13 560	<u>14 239</u> 13 560	<u>13 755</u> 13 393	<u>15 133</u> 13 560

225-203-0702	2		1	220	<u>13 438</u> 12 848				
225-203-0703	3		1	350	<u>21 376</u> 20 437				
225-203-0704	4		1	480	<u>34 875</u> 33 929	<u>36 331</u> 30 285	<u>32 396</u> 30 285	<u>35 079</u> 33 929	<u>35 696</u> 30 285
225-203-0705	5		1	600	<u>44 045</u> 42 857	<u>45 237</u> 37 178	<u>46 227</u> 45 012	<u>44 300</u> 42 857	<u>44 443</u> 37 178
225-203-0706	6		1	1250	<u>87 243</u> 84 821	<u>96 216</u> 79 389	<u>97 444</u> 94 901	<u>87 775</u> 84 821	<u>94 563</u> 79 389
225-203-0707	7		1	1770	<u>128 488</u> 125 000	<u>144 020</u> 120 041	<u>142 935</u> 139 275	<u>129 241</u> 125 000	<u>141 680</u> 120 041
225-203-0708	8		1	2880	<u>202 021</u> 196 429	<u>221 381</u> 182 618	<u>203 734</u> 198 121	<u>203 245</u> 196 429	<u>217 574</u> 182 618
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>116 690</u> 107 867	<u>139 572</u> 107 867	<u>144 428</u> 140 357	<u>118 857</u> 107 867	<u>136 763</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 542</u> 17 176	<u>19 503</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176	<u>17 635</u> 17 176	<u>19 272</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012								

225-203-1001	5		1	20	$\frac{2\,785}{2\,712}$	$\frac{2\,992}{2\,712}$	$\frac{2\,827}{2\,712}$	$\frac{2\,795}{2\,712}$	$\frac{2\,967}{2\,712}$
225-203-1002	10		1	40	$\frac{5\,008}{4\,882}$				
225-203-1005	9		1	1000	$\frac{85\,554}{83\,176}$				

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{68\,600}{60\,764}$	$\frac{68\,409}{56\,501}$	$\frac{86\,958}{56\,501}$	$\frac{70\,733}{56\,501}$	$\frac{73\,672}{56\,501}$
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{43\,250}{35\,714}$	$\frac{44\,896}{33\,449}$	$\frac{63\,444}{33\,449}$	$\frac{47\,220}{33\,449}$	$\frac{50\,158}{33\,449}$
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{86\,048}{77\,980}$	$\frac{141\,354}{134\,934}$	$\frac{102\,406}{70\,640}$	$\frac{143\,950}{134\,934}$	$\frac{145\,139}{134\,934}$

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>72 992</u> 65 104	<u>58 272</u> 46 563	<u>76 821</u> 46 563	<u>60 596</u> 46 563	<u>63 535</u> 46 563
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 776</u> 57 974	<u>64 439</u> 52 609	<u>94 272</u> 74 897	<u>66 763</u> 52 609	<u>69 702</u> 52 609
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>52 320</u> 44 643	<u>50 531</u> 38 923	<u>69 169</u> 38 923	<u>52 866</u> 38 923	<u>55 819</u> 38 923
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>49 575</u> 41 964	<u>51 350</u> 39 777	<u>69 899</u> 39 777	<u>53 674</u> 39 777	<u>56 613</u> 39 777
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>187 385</u> 178 120	<u>146 467</u> 139 990	<u>199 865</u> 179 186	<u>149 061</u> 139 990	<u>150 249</u> 139 990
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>222 975</u> 213 294	<u>171 060</u> 164 296	<u>207 787</u> 187 029	<u>173 652</u> 164 296	<u>174 839</u> 164 296
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>191 948</u> 182 630	<u>176 134</u> 162 084	<u>194 734</u> 162 084	<u>178 464</u> 162 084	<u>181 411</u> 162 084

225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541		<u>111 906</u> 105 777		<u>114 535</u> 105 777	<u>115 738</u> 105 777
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>13 923</u> 13 393	<u>14 392</u> 13 560	<u>15 356</u> 13 560	<u>14 513</u> 13 560	<u>14 665</u> 13 560
225-203-0702	2		1	220					
225-203-0703	3		1	350					
225-203-0704	4		1	480	<u>35 700</u> 33 929	<u>32 959</u> 30 285	<u>36 519</u> 30 285	<u>33 405</u> 30 285	<u>33 969</u> 30 285
225-203-0705	5		1	600	<u>45 076</u> 42 857	<u>46 700</u> 45 012	<u>45 472</u> 37 178	<u>47 321</u> 45 012	<u>47 605</u> 45 012
225-203-0706	6		1	1250	<u>89 391</u> 84 821	<u>98 431</u> 94 901	<u>96 705</u> 79 389	<u>99 723</u> 94 901	<u>100 315</u> 94 901
225-203-0707	7		1	1770	<u>131 530</u> 125 000	<u>144 332</u> 139 275	<u>144 713</u> 120 041	<u>146 162</u> 139 275	<u>147 001</u> 139 275
225-203-0708	8		1	2880	<u>206 970</u> 196 429	<u>206 007</u> 198 121	<u>222 509</u> 182 618	<u>208 986</u> 198 121	<u>210 350</u> 198 121

225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>121 105</u> 107 867	<u>146 106</u> 140 357	<u>140 404</u> 107 867	<u>148 304</u> 140 357	<u>149 310</u> 140 357
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 861</u> 17 176	<u>18 274</u> 17 176	<u>19 572</u> 17 176	<u>18 437</u> 17 176	<u>18 642</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>2 822</u> 2 712	<u>2 853</u> 2 712	<u>3 001</u> 2 712	<u>2 874</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712
225-203-1002	10		1	40					
225-203-1005	9		1	1000					

225-203-0100	13015-2012	3							

225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 595</u> 56 501	<u>71 693</u> 60 764	<u>65 138</u> 60 764	<u>67 947</u> 60 764	<u>74 457</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 266</u> 33 449	<u>46 343</u> 35 714	<u>39 788</u> 35 714	<u>42 597</u> 35 714	<u>49 107</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>43 855</u> 34 989	<u>89 152</u> 77 980	<u>82 573</u> 77 980	<u>85 393</u> 77 980	<u>91 926</u> 77 980
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 537</u> 46 563	<u>76 085</u> 65 104	<u>69 530</u> 65 104	<u>72 339</u> 65 104	<u>78 849</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 656</u> 52 609	<u>68 869</u> 57 974	<u>62 314</u> 57 974	<u>65 123</u> 57 974	<u>71 633</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 846</u> 38 923	<u>55 428</u> 44 643	<u>48 841</u> 44 643	<u>51 664</u> 44 643	<u>58 205</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>48 670</u> 39 777	<u>52 668</u> 41 964	<u>46 113</u> 41 964	<u>48 922</u> 41 964	<u>55 432</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3							

225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 064</u> 141 921	<u>190 486</u> 178 120	<u>183 913</u> 178 120	<u>186 730</u> 178 120	<u>193 258</u> 178 120
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>193 716</u> 183 087	<u>226 074</u> 213 294	<u>219 505</u> 213 294	<u>222 320</u> 213 294	<u>228 843</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>172 468</u> 162 084	<u>195 050</u> 182 630	<u>188 476</u> 182 630	<u>191 293</u> 182 630	<u>197 821</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541					
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>14 269</u> 13 560	<u>14 084</u> 13 393	<u>13 743</u> 13 393	<u>13 889</u> 13 393	<u>14 227</u> 13 393
225-203-0702	2		1	220					
225-203-0703	3		1	350					
225-203-0704	4		1	480	<u>36 380</u> 34 353	<u>36 293</u> 33 929	<u>35 035</u> 33 929	<u>35 574</u> 33 929	<u>36 824</u> 33 929

225-203-0705	5		1	600	<u>45 933</u> 43 393	<u>45 818</u> 42 857	<u>44 246</u> 42 857	<u>44 920</u> 42 857	<u>46 482</u> 42 857
225-203-0706	6		1	1250	<u>91 118</u> 85 882	<u>90 937</u> 84 821	<u>87 661</u> 84 821	<u>89 065</u> 84 821	<u>92 319</u> 84 821
225-203-0707	7		1	1770	<u>134 037</u> 126 563	<u>133 719</u> 125 000	<u>129 079</u> 125 000	<u>131 068</u> 125 000	<u>135 675</u> 125 000
225-203-0708	8		1	2880	<u>210 961</u> 198 884	<u>210 531</u> 196 429	<u>202 983</u> 196 429	<u>206 218</u> 196 429	<u>213 714</u> 196 429
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>120 862</u> 107 867	<u>123 862</u> 107 867	<u>112 691</u> 107 867	<u>120 646</u> 107 867	<u>125 735</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 971</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176	<u>17 542</u> 17 176	<u>17 804</u> 17 176	<u>18 255</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>2 833</u> 2 712	<u>2 843</u> 2 712	<u>2 791</u> 2 712	<u>2 814</u> 2 712	<u>2 868</u> 2 712
225-203-1002	10		1	40					
225-203-1005	9		1	1000					

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 417</u> 56 501	<u>70 443</u> 60 764	<u>72 154</u> 60 764	<u>67 871</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>40 903</u> 33 449	<u>45 093</u> 35 714	<u>46 803</u> 35 714	<u>42 521</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>140 318</u> 134 934	<u>87 897</u> 77 980	<u>89 614</u> 77 980	<u>85 317</u> 77 980
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 280</u> 46 563	<u>74 835</u> 65 104	<u>76 546</u> 65 104	<u>72 264</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>60 447</u> 52 609	<u>67 619</u> 57 974	<u>69 330</u> 57 974	<u>65 047</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>46 520</u> 38 923	<u>54 171</u> 44 643	<u>55 890</u> 44 643	<u>51 587</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>47 358</u> 39 777	<u>51 418</u> 41 964	<u>53 128</u> 41 964	<u>48 846</u> 41 964

225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>145 431</u> 139 990	<u>189 233</u> 178 120	<u>190 948</u> 178 120	<u>186 654</u> 178 120
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>170 026</u> 164 296	<u>224 821</u> 213 294	<u>226 535</u> 213 294	<u>222 244</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>172 130</u> 162 084	<u>193 796</u> 182 630	<u>195 512</u> 182 630	<u>191 217</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>110 857</u> 105 777			
225-203-0700	13015-2012							
225-203-0701	1		1	130	<u>14 184</u> 13 560	<u>13 952</u> 13 643	<u>14 108</u> 13 393	<u>13 885</u> 13 393
225-203-0702	2		1	220				
225-203-0703	3		1	350				

225-203-0704	4		1	480	<u>32 193</u> 30 285	<u>36 053</u> 33 929	<u>36 382</u> 33 929	<u>35 560</u> 33 929
225-203-0705	5		1	600	<u>46 453</u> 45 012	<u>45 518</u> 42 857	<u>45 929</u> 42 857	<u>44 902</u> 42 857
225-203-0706	6		1	1250	<u>97 914</u> 94 901	<u>90 312</u> 84 821	<u>91 167</u> 84 821	<u>89 027</u> 84 821
225-203-0707	7		1	1770	<u>143 601</u> 139 275	<u>132 834</u> 125 000	<u>134 045</u> 125 000	<u>131 014</u> 125 000
225-203-0708	8		1	2880	<u>204 818</u> 198 121	<u>209 092</u> 196 429	<u>211 062</u> 196 429	<u>206 130</u> 196 429
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>145 228</u> 140 357	<u>122 874</u> 107 867	<u>124 642</u> 107 867	<u>118 153</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012							
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 995</u> 17 176	<u>17 985</u> 17 176	<u>18 100</u> 17 176	<u>17 799</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012							
225-203-1001	5		1	20	<u>2 819</u> 2 712	<u>2 838</u> 2 712	<u>2 848</u> 2 712	<u>2 814</u> 2 712
225-203-1002	10		1	40				
225-203-1005	9		1	1000				

225-204.

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>217 082</u> 211 075				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>234 101</u> 227 411				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>179 008</u> 173 398				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>697 715</u> 679 485				
225-204-0107	5-		1	7500	<u>807 683</u> 786 596				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 313 778</u> 1 280 597				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 341 438</u> 1 307 015				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>156 298</u> 152 183				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>102 705</u> 99 011				

225-204-0114	2-0		1	2400	<u>157 486</u> 152 718				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>180 694</u> 175 121				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>244 280</u> 237 110				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>281 270</u> 273 375				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>267 023</u> 258 929	<u>317 857</u> 262 165	<u>281 117</u> 262 165	<u>268 972</u> 258 929	<u>312 373</u> 262 165
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>258 993</u> 250 779				
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>340 748</u> 330 006				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>341 611</u> 330 993				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>417 873</u> 404 989				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>573 696</u> 557 758				
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>440 276</u> 426 953				

225-204-0129	3-		1	4300	<u>233 390</u> 225 893	<u>281 712</u> 228 716	<u>246 449</u> 228 716	<u>235 261</u> 225 893	<u>276 449</u> 228 716
225-204-0131	5-		1	6250	<u>359 350</u> 348 214	<u>429 998</u> 352 567	<u>378 743</u> 352 567	<u>362 070</u> 348 214	<u>422 348</u> 352 567
225-204-0132	5-		1	7500	<u>746 781</u> 726 888				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>154 664</u> 149 952				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>145 251</u> 141 017				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>108 088</u> 103 938				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>105 927</u> 102 100				
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>139 155</u> 134 116				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>209 542</u> 203 403				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>271 187</u> 262 719				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>363 813</u> 352 304				

225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>737 506</u> 718 320				
225-204-0176	-2		1	3640	<u>211 800</u> 205 099				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>158 069</u> 153 443				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>191 919</u> 186 224				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>405 900</u> 396 037				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>279 090</u> 271 868				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>305 757</u> 297 662				
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>233 432</u> 226 439				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>264 246</u> 256 685				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>834 818</u> 814 074				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>220 866</u> 214 470				

225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>301 471</u> 292 585				
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>212 646</u> 205 502				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>229 588</u> 221 954				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>240 064</u> 232 225				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>266 965</u> 257 356				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>285 939</u> 275 957				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>273 728</u> 264 441				
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>263 830</u> 254 737				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>193 479</u> 186 710				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>193 878</u> 188 760				

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>213 877</u> 208 131				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>257 063</u> 250 141				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>348 534</u> 338 775				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>356 346</u> 346 435				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>402 484</u> 391 260				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>410 295</u> 398 918				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>487 328</u> 473 813				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>551 300</u> 535 645				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>557 618</u> 541 839				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>341 512</u> 332 244				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>432 290</u> 420 654				

225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>546 860</u> 532 491				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>632 653</u> 616 171				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>602 210</u> 586 325				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>632 521</u> 616 960				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>573 051</u> 558 170				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>661 488</u> 644 440				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>462 618</u> 450 388				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>626 076</u> 608 626				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>789 897</u> 768 215				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>815 135</u> 793 781				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>989 829</u> 964 070				

8.04-08-2024

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>736 329</u> 716 521				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>921 706</u> 897 283				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 015 562</u> 989 298				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>849 523</u> 827 456				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 108 598</u> 1 079 961				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>966 698</u> 942 334				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 072 526</u> 1 044 597				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>875 141</u> 852 571				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 133 182</u> 1 104 063				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0302	95-1		1	750	<u>39 340</u> 37 830				

225-204-0304	95-3		1	800	<u>64 149</u> 62 500	<u>62 549</u> 52 433	<u>55 991</u> 52 433	<u>64 489</u> 62 500	<u>61 492</u> 52 433
225-204-0307	105		1	1175	<u>61 631</u> 59 266				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>66 829</u> 64 732	<u>73 254</u> 58 761	<u>63 622</u> 58 761	<u>67 328</u> 64 732	<u>71 701</u> 58 761
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>66 442</u> 64 032		<u>68 532</u> 65 141	<u>69 456</u> 65 141	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>67 224</u> 65 179	<u>79 128</u> 63 658	<u>92 715</u> 90 367	<u>67 703</u> 65 179	<u>77 641</u> 63 658
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>200 506</u> 193 081				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>200 506</u> 193 081				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>200 506</u> 193 081				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>229 881</u> 223 214	<u>243 098</u> 198 884	<u>213 996</u> 198 884	<u>231 390</u> 223 214	<u>238 405</u> 198 884
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>200 506</u> 193 081				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>200 506</u> 193 081				

225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>12 168</u> 11 824				
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 980</u> 12 614				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>15 780</u> 15 368				
225-204-0804	33-3		1	250	<u>20 283</u> 19 710				
225-204-0805	43-1		1	330	<u>27 384</u> 26 696	<u>31 287</u> 27 030	<u>28 581</u> 27 030	<u>27 528</u> 26 696	<u>30 883</u> 27 030
225-204-0806	43-2		1	330	<u>32 417</u> 31 670	<u>36 423</u> 32 066	<u>33 717</u> 32 066	<u>32 561</u> 31 670	<u>36 019</u> 32 066
225-204-0807	45		1	510	<u>41 376</u> 40 208				
225-204-0808	-60		1	680	<u>55 169</u> 53 611				
225-204-0900	13015-2012								

225-204-0901	1-1		1	500	<u>59 922</u> 58 761	<u>65 604</u> 58 761	<u>61 505</u> 58 761	<u>60 189</u> 58 761	<u>64 943</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>122 242</u> 119 330	<u>140 135</u> 119 330	<u>126 814</u> 119 330	<u>123 111</u> 119 330	<u>137 987</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 159</u> 8 929	<u>10 468</u> 9 040	<u>9 566</u> 9 040	<u>9 206</u> 8 929	<u>10 322</u> 9 040
225-204-1006	3-		1	1750	<u>162 344</u> 157 936				
225-204-1007	-1		1	300	<u>26 541</u> 25 893	<u>22 718</u> 18 939	<u>20 259</u> 18 939	<u>26 668</u> 25 893	<u>22 322</u> 18 939
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>267 118</u> 260 164				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>177 867</u> 172 654				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>307 389</u> 298 794				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>67 093</u> 65 209				

225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>62 268</u> 60 479				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>56 525</u> 54 848				
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>31 962</u> 31 250	<u>35 674</u> 31 641	<u>33 214</u> 31 641	<u>32 090</u> 31 250	<u>35 277</u> 31 641
225-204-1402	2.8		1	800	<u>47 884</u> 46 429	<u>57 017</u> 47 009	<u>50 458</u> 47 009	<u>48 224</u> 46 429	<u>55 959</u> 47 009
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>69 116</u> 66 964	<u>82 758</u> 67 801	<u>72 921</u> 67 801	<u>69 626</u> 66 964	<u>81 172</u> 67 801
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>93 962</u> 91 071	<u>112 189</u> 92 210	<u>99 072</u> 92 210	<u>94 642</u> 91 071	<u>110 074</u> 92 210
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>121 456</u> 117 465				
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>148 541</u> 143 668				
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>38 507</u> 37 500	<u>52 694</u> 46 105	<u>48 595</u> 46 105	<u>38 724</u> 37 500	<u>52 033</u> 46 105

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>274 766</u> 258 929	<u>286 829</u> 262 165	<u>320 050</u> 262 165	<u>291 536</u> 262 165	<u>293 729</u> 262 165

225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0126	6-4		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>240 823</u> 225 893	<u>251 931</u> 228 716	<u>283 818</u> 228 716	<u>256 449</u> 228 716	<u>258 554</u> 228 716
225-204-0131	5-		1	6250	<u>370 153</u> 348 214	<u>386 712</u> 352 567	<u>433 058</u> 352 567	<u>393 278</u> 352 567	<u>396 338</u> 352 567
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					

				,					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					

				,					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					

225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					

8.04-08-2024

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>65 523</u> 62 500	<u>56 929</u> 52 433	<u>62 862</u> 52 433	<u>57 673</u> 52 433	<u>58 613</u> 52 433
225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 848</u> 64 732	<u>65 000</u> 58 761	<u>73 714</u> 58 761	<u>66 092</u> 58 761	<u>67 473</u> 58 761
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>67 958</u> 63 532	<u>69 771</u> 65 141			

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>69 158</u> 65 179	<u>93 603</u> 90 367	<u>79 568</u> 63 658	<u>94 767</u> 90 367	<u>95 299</u> 90 367
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>235 981</u> 223 214	<u>218 160</u> 198 884	<u>244 489</u> 198 884	<u>221 459</u> 198 884	<u>225 630</u> 198 884
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150					
225-204-0802	33-1		1	160					
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0804	33-3		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>27 955</u> 26 696	<u>29 001</u> 27 030	<u>31 448</u> 27 030	<u>29 348</u> 27 030	<u>29 510</u> 27 030

225-204-0806	43-2		1	330	<u>32 987</u> 31 670	<u>34 137</u> 32 066	<u>36 584</u> 32 066	<u>34 484</u> 32 066	<u>34 646</u> 32 066
225-204-0807	45		1	510					
225-204-0808	-60		1	680					
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>60 832</u> 58 761	<u>62 091</u> 58 761	<u>65 799</u> 58 761	<u>62 556</u> 58 761	<u>63 143</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>125 202</u> 119 330	<u>128 720</u> 119 330	<u>140 772</u> 119 330	<u>130 230</u> 119 330	<u>132 139</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 348</u> 8 929	<u>9 695</u> 9 040	<u>10 511</u> 9 040	<u>9 797</u> 9 040	<u>9 927</u> 9 040
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300	<u>27 056</u> 25 893	<u>20 611</u> 18 939	<u>22 836</u> 18 939	<u>20 890</u> 18 939	<u>21 242</u> 18 939
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					

225-204-1309	35-10		1	2200					
225-204-1310	35-15		1	3275					
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>32 478</u> 31 250	<u>33 566</u> 31 641	<u>35 791</u> 31 641	<u>33 845</u> 31 641	<u>34 198</u> 31 641
225-204-1402	2.8		1	800	<u>49 259</u> 46 429	<u>51 397</u> 47 009	<u>57 330</u> 47 009	<u>52 140</u> 47 009	<u>53 080</u> 47 009
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>71 178</u> 66 964	<u>74 329</u> 67 801	<u>83 228</u> 67 801	<u>75 444</u> 67 801	<u>76 854</u> 67 801
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>96 711</u> 91 071	<u>100 949</u> 92 210	<u>112 815</u> 92 210	<u>102 436</u> 92 210	<u>104 316</u> 92 210
225-204-1405	8.4		1	2300					
225-204-1406	10.2		1	2800					
225-204-1500	13015-2012								

8.04-08-2024

225-204-1504	5		1	500	<u>39 371</u> 37 500	<u>49 182</u> 46 105	<u>52 890</u> 46 105	<u>49 646</u> 46 105	<u>50 234</u> 46 105

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					

225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>282 260</u> 262 165	<u>280 307</u> 258 929	<u>268 564</u> 258 929	<u>273 597</u> 258 929	<u>285 258</u> 258 929
225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0126	6-4		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>247 545</u> 228 716	<u>246 140</u> 225 893	<u>234 870</u> 225 893	<u>239 700</u> 225 893	<u>250 892</u> 225 893
225-204-0131	5-		1	6250	<u>380 337</u> 352 567	<u>377 883</u> 348 214	<u>361 501</u> 348 214	<u>368 522</u> 348 214	<u>384 789</u> 348 214

8.04-08-2024

				,					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					

				,					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					

8.04-08-2024

				,					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					

				,					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								

225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>55 754</u> 52 433	<u>66 513</u> 62 500	<u>64 416</u> 62 500	<u>65 314</u> 62 500	<u>67 397</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>63 420</u> 58 761	<u>70 301</u> 64 732	<u>67 221</u> 64 732	<u>68 541</u> 64 732	<u>71 599</u> 64 732
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>71 177</u> 65 141	<u>69 106</u> 63 532	<u>68 853</u> 65 141	<u>70 489</u> 65 141	<u>70 540</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>60 507</u> 56 049	<u>70 549</u> 65 179	<u>67 600</u> 65 179	<u>68 864</u> 65 179	<u>71 792</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>213 216</u> 198 884	<u>240 371</u> 223 214	<u>231 066</u> 223 214	<u>235 054</u> 223 214	<u>244 294</u> 223 214
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0800	2386-2013								

225-204-0801	30		1	150					
225-204-0802	33-1		1	160					
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0804	33-3		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 665</u> 27 030	<u>28 363</u> 26 696	<u>27 498</u> 26 696	<u>27 868</u> 26 696	<u>28 727</u> 26 696
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 801</u> 32 066	<u>33 396</u> 31 670	<u>32 531</u> 31 670	<u>32 901</u> 31 670	<u>33 760</u> 31 670
225-204-0807	45		1	510					
225-204-0808	-60		1	680					
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>61 149</u> 58 761	<u>61 427</u> 58 761	<u>59 922</u> 58 761	<u>60 671</u> 58 761	<u>61 958</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>126 230</u> 119 330	<u>127 135</u> 119 330	<u>122 242</u> 119 330	<u>124 676</u> 119 330	<u>128 861</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 484</u> 8 929	<u>9 196</u> 8 929	<u>9 320</u> 8 929	<u>9 606</u> 8 929

225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300	<u>22 966</u> 21 696	<u>27 427</u> 25 893	<u>26 641</u> 25 893	<u>26 978</u> 25 893	<u>27 759</u> 25 893
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1309	35-10		1	2200					
225-204-1310	35-15		1	3275					
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 030</u> 31 641	<u>32 849</u> 31 250	<u>32 062</u> 31 250	<u>32 399</u> 31 250	<u>33 180</u> 31 250
225-204-1402	2.8		1	800	<u>50 265</u> 47 009	<u>50 248</u> 46 429	<u>48 152</u> 46 429	<u>49 050</u> 46 429	<u>51 132</u> 46 429
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>72 653</u> 67 801	<u>72 662</u> 66 964	<u>69 517</u> 66 964	<u>70 865</u> 66 964	<u>73 988</u> 66 964

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>98 700</u> 92 210	<u>98 690</u> 91 071	<u>94 496</u> 91 071	<u>96 293</u> 91 071	<u>100 458</u> 91 071
225-204-1405	8.4		1	2300					
225-204-1406	10.2		1	2800					
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>56 574</u> 54 241	<u>39 989</u> 37 500	<u>38 679</u> 37 500	<u>39 240</u> 37 500	<u>40 542</u> 37 500

225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500				
225-204-0102	2-		1	3000				
225-204-0103	2- -		1	3000				

225-204-0106	5-		1	6500				
225-204-0107	5-		1	7500				
225-204-0108	1-		1	10600				
225-204-0109	2-		1	11600				
225-204-0112	1-2		1	1500				
225-204-0113	2-2		1	2400				
225-204-0114	2-0		1	2400				
225-204-0116	3-0		1	2900				
225-204-0117	4-2		1	3400				
225-204-0118	4-4		1	3400				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>279 308</u> 262 165	<u>275 762</u> 267 565	<u>281 132</u> 258 929	<u>273 461</u> 258 929
225-204-0121	5-4		1	4480				
225-204-0122	6-2		1	5800				
225-204-0123	6-4		1	5600				
225-204-0124	6-0		1	6700				

225-204-0125	6-2		1	6700				
225-204-0126	6-4		1	6700				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>244 712</u> 228 716	<u>241 779</u> 234 182	<u>246 932</u> 225 893	<u>239 570</u> 225 893
225-204-0131	5-		1	6250	<u>376 219</u> 352 567	<u>371 543</u> 360 262	<u>379 034</u> 348 214	<u>368 332</u> 348 214
225-204-0132	5-		1	7500				
225-204-0150	2-05		1	2400				
225-204-0151	2-05		1	1980				
225-204-0152	3-05		1	2900				
225-204-0153	3-05		1	2500				
225-204-0154	4-05		1	3300				
225-204-0155	4-05		1	2900				
225-204-0164	3- 5		1	4500				
225-204-0165	5- 5		1	6250				
225-204-0167	6- 5		1	6750				
225-204-0176	-2		1	3640				

				,				
225-204-0178	-4		1	2180				
225-204-0179	-5		1	2760				
225-204-0180	-6		1	2720				
225-204-0181	15.15		1	2500				
225-204-0182	18.18		1	3000				
225-204-0183	4-1/5		1	3450				
225-204-0184	4-2-		1	3400				
225-204-0185	5- -350		1	6250				
225-204-0186	4-1/5		1	2950				
225-204-0187	3- -0		1	4250				
225-204-0188	3- -		1	4250				
225-204-0189	5-2-		1	4475				
225-204-0190	5-4-		1	4475				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250				
225-204-0192	5- -		1	6250				
225-204-0193	6-2-		1	5600				

				,				
225-204-0195	6-4-		1	5600				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250				
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030				

8.04-08-2024

				,				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800				

225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800				
225-204-0300	2387-2013							
225-204-0302	95-1		1	750				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>55 652</u> 52 433	<u>66 113</u> 62 500	<u>66 660</u> 62 500	<u>65 290</u> 62 500
225-204-0307	105		1	1175				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>63 124</u> 58 761	<u>69 714</u> 64 732	<u>70 517</u> 64 732	<u>68 505</u> 64 732
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>68 564</u> 65 141	<u>68 819</u> 63 532	<u>69 393</u> 63 532	<u>69 800</u> 65 141
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>93 139</u> 90 367	<u>69 986</u> 65 179	<u>70 756</u> 65 179	<u>68 830</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3		1	3550				
225-204-0315	164-10,3		1	3550				

8.04-08-2024

225-204-0316	164-10,7		1	3550				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>212 493</u> 198 884	<u>238 596</u> 223 214	<u>241 025</u> 223 214	<u>234 946</u> 223 214
225-204-0318	164-12,7		1	3550				
225-204-0319	164-14,3		1	3550				
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0801	30		1	150				
225-204-0802	33-1		1	160				
225-204-0803	33-2		1	250				
225-204-0804	33-3		1	250				
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 447</u> 27 030	<u>28 028</u> 27 333	<u>28 423</u> 26 696	<u>27 858</u> 26 696
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 583</u> 32 066	<u>33 061</u> 32 306	<u>33 456</u> 31 670	<u>32 891</u> 31 670
225-204-0807	45		1	510				
225-204-0808	-60		1	680				

225-204-0900	13015-2012							
225-204-0901	1-1		1	500	<u>61 293</u> 58 761	<u>61 187</u> 58 761	<u>61 516</u> 58 761	<u>60 656</u> 58 761
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>126 126</u> 119 330	<u>126 354</u> 119 330	<u>127 423</u> 119 330	<u>124 630</u> 119 330
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 429</u> 8 929	<u>9 505</u> 8 929	<u>9 316</u> 8 929
225-204-1006	3-		1	1750				
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 132</u> 18 939	<u>27 277</u> 25 893	<u>27 482</u> 25 893	<u>26 969</u> 25 893
225-204-1300	13015-2012							
225-204-1302	1		1	2190				
225-204-1309	35-10		1	2200				
225-204-1310	35-15		1	3275				
225-204-1313	32.9		1	725				

225-204-1314	32.9-1		1	725				
225-204-1315	32.9-2		1	725				
225-204-1400	13015-2012							
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 087</u> 31 641	<u>32 699</u> 31 250	<u>32 904</u> 31 250	<u>32 390</u> 31 250
225-204-1402	2.8		1	800	<u>50 120</u> 47 009	<u>49 848</u> 46 429	<u>50 396</u> 46 429	<u>49 026</u> 46 429
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>72 413</u> 67 801	<u>72 062</u> 66 964	<u>72 883</u> 66 964	<u>70 828</u> 66 964
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>98 395</u> 92 210	<u>97 890</u> 91 071	<u>98 984</u> 91 071	<u>96 245</u> 91 071
225-204-1405	8.4		1	2300				
225-204-1406	10.2		1	2800				
225-204-1500	13015-2012							
225-204-1504	5		1	500	<u>48 384</u> 46 105	<u>39 482</u> 38 464	<u>40 081</u> 37 500	<u>39 225</u> 37 500

225-205.

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>3 174</u> 3 125	<u>2 880</u> 2 712	<u>2 798</u> 2 712	<u>3 178</u> 3 125	<u>2 866</u> 2 712
225-205-0102	2		1	13	<u>3 810</u> 3 750	<u>4 112</u> 3 887	<u>4 006</u> 3 887	<u>3 815</u> 3 750	<u>4 095</u> 3 887
225-205-0103	3		1	40	<u>7 906</u> 7 768	<u>7 415</u> 6 825	<u>7 087</u> 6 825	<u>7 923</u> 7 768	<u>7 362</u> 6 825
225-205-0104	4		1	90	<u>11 486</u> 11 250	<u>10 703</u> 9 417	<u>10 595</u> 10 370	<u>11 524</u> 11 250	<u>10 584</u> 9 417
225-205-0105	5		1	130	<u>15 687</u> 15 357	<u>13 959</u> 12 132	<u>11 493</u> 11 213	<u>15 743</u> 15 357	<u>13 787</u> 12 132
225-205-0106	6		1	180	<u>20 984</u> 20 536	<u>20 482</u> 18 080	<u>19 007</u> 18 080	<u>21 061</u> 20 536	<u>20 244</u> 18 080
225-205-0107	7		1	230	<u>30 528</u> 29 911	<u>28 656</u> 25 539	<u>26 771</u> 25 539	<u>30 626</u> 29 911	<u>28 352</u> 25 539
225-205-0108	8		1	650	<u>37 020</u> 35 709				
225-205-0109	9		1	1130	<u>60 974</u> 58 761				

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>3 191</u> 3 125	<u>2 809</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712	<u>2 819</u> 2 712	<u>2 830</u> 2 712
225-205-0102	2		1	13	<u>3 832</u> 3 750	<u>4 021</u> 3 887	<u>4 117</u> 3 887	<u>4 033</u> 3 887	<u>4 048</u> 3 887
225-205-0103	3		1	40	<u>7 975</u> 7 768	<u>7 134</u> 6 825	<u>7 431</u> 6 825	<u>7 171</u> 6 825	<u>7 218</u> 6 825
225-205-0104	4		1	90	<u>11 641</u> 11 250	<u>10 666</u> 10 370	<u>10 738</u> 9 417	<u>10 759</u> 10 370	<u>10 802</u> 10 370
225-205-0105	5		1	130	<u>15 911</u> 15 357	<u>11 596</u> 11 213	<u>14 010</u> 12 132	<u>11 730</u> 11 213	<u>11 792</u> 11 213
225-205-0106	6		1	180	<u>21 294</u> 20 536	<u>19 218</u> 18 080	<u>20 553</u> 18 080	<u>19 385</u> 18 080	<u>19 596</u> 18 080
225-205-0107	7		1	230	<u>30 923</u> 29 911	<u>27 040</u> 25 539	<u>28 746</u> 25 539	<u>27 254</u> 25 539	<u>27 524</u> 25 539
225-205-0108	8		1	650					
225-205-0109	9		1	1130					

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>3 236</u> 3 164	<u>3 203</u> 3 125	<u>3 177</u> 3 125	<u>3 188</u> 3 125	<u>3 214</u> 3 125
225-205-0102	2		1	13	<u>3 886</u> 3 797	<u>3 848</u> 3 750	<u>3 814</u> 3 750	<u>3 829</u> 3 750	<u>3 862</u> 3 750
225-205-0103	3		1	40	<u>8 094</u> 7 865	<u>8 024</u> 7 768	<u>7 919</u> 7 768	<u>7 964</u> 7 768	<u>8 068</u> 7 768
225-205-0104	4		1	90	<u>11 830</u> 11 391	<u>11 752</u> 11 250	<u>11 516</u> 11 250	<u>11 617</u> 11 250	<u>11 852</u> 11 250
225-205-0105	5		1	130	<u>16 173</u> 15 549	<u>16 072</u> 15 357	<u>15 731</u> 15 357	<u>15 877</u> 15 357	<u>16 215</u> 15 357
225-205-0106	6		1	180	<u>21 648</u> 20 792	<u>21 516</u> 20 536	<u>21 044</u> 20 536	<u>21 247</u> 20 536	<u>21 715</u> 20 536
225-205-0107	7		1	230	<u>31 422</u> 30 285	<u>31 208</u> 29 911	<u>30 605</u> 29 911	<u>30 863</u> 29 911	<u>31 462</u> 29 911
225-205-0108	8		1	650					
225-205-0109	9		1	1130					

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>2 793</u> 2 712	<u>3 198</u> 3 125	<u>3 205</u> 3 125	<u>3 188</u> 3 125
225-205-0102	2		1	13	<u>4 000</u> 3 887	<u>3 842</u> 3 750	<u>3 850</u> 3 750	<u>3 828</u> 3 750
225-205-0103	3		1	40	<u>7 070</u> 6 825	<u>8 004</u> 7 768	<u>8 032</u> 7 768	<u>7 963</u> 7 768
225-205-0104	4		1	90	<u>10 629</u> 10 370	<u>11 707</u> 11 250	<u>11 769</u> 11 250	<u>11 615</u> 11 250
225-205-0105	5		1	130	<u>11 542</u> 11 213	<u>16 007</u> 15 357	<u>16 096</u> 15 357	<u>15 873</u> 15 357
225-205-0106	6		1	180	<u>18 930</u> 18 080	<u>21 426</u> 20 536	<u>21 549</u> 20 536	<u>21 241</u> 20 536
225-205-0107	7		1	230	<u>26 673</u> 25 539	<u>31 093</u> 29 911	<u>31 250</u> 29 911	<u>30 856</u> 29 911
225-205-0108	8		1	650				
225-205-0109	9		1	1130				

226.

226-1. ,

226-102.

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>127 985</u> 120 624				
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400	<u>180 124</u> 170 356				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>103 636</u> 99 959				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>128 975</u> 123 471				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>336 054</u> 324 039				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>195 661</u> 187 974				

226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>210 293</u> 205 357	<u>236 856</u> 207 924	<u>218 815</u> 207 924	<u>211 228</u> 205 357	<u>234 164</u> 207 924
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>169 269</u> 163 549				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>103 836</u> 99 910				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>197 892</u> 190 988				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>248 458</u> 241 071	<u>294 010</u> 244 085	<u>261 206</u> 244 085	<u>250 158</u> 241 071	<u>289 114</u> 244 085
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>186 445</u> 179 220				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>318 051</u> 306 250	<u>398 483</u> 310 078	<u>338 618</u> 310 078	<u>321 228</u> 306 250	<u>389 548</u> 310 078
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>401 599</u> 386 607	<u>503 994</u> 391 440	<u>427 726</u> 391 440	<u>405 646</u> 386 607	<u>492 611</u> 391 440
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>24 940</u> 24 066				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>31 914</u> 30 764				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>43 838</u> 42 209				

226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>77 527</u> 74 606				
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>105 149</u> 101 197				
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>158 616</u> 152 706				
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>192 534</u> 185 259				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>201 941</u> 193 073				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>78 564</u> 74 139				
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 016</u> 1 938	<u>2 564</u> 1 962	<u>2 154</u> 1 962	<u>2 038</u> 1 938	<u>2 503</u> 1 962

8.04-08-2024

226-102-0704	-9		1	210	<u>5 567</u> 5 268	<u>7 040</u> 6 723	<u>6 939</u> 5 426	<u>5 656</u> 5 268	<u>7 605</u> 6 723

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250					

226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0404	2-6		1	5500					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>214 073</u> 205 357	<u>221 620</u> 207 924	<u>237 933</u> 207 924	<u>223 931</u> 207 924	<u>225 008</u> 207 924
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>255 331</u> 241 071	<u>266 306</u> 244 085	<u>295 968</u> 244 085	<u>270 509</u> 244 085	<u>272 467</u> 244 085
226-102-0414	600.124.30		1	5100					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>330 669</u> 306 250	<u>347 925</u> 310 078	<u>402 058</u> 310 078	<u>355 595</u> 310 078	<u>359 169</u> 310 078
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>417 674</u> 386 607	<u>439 584</u> 391 440	<u>508 547</u> 391 440	<u>449 355</u> 391 440	<u>453 908</u> 391 440
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					
226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					

226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 103</u> 1 938	<u>2 218</u> 1 962	<u>2 588</u> 1 962	<u>2 270</u> 1 962	<u>2 295</u> 1 962
226-102-0704	-9		1	210	<u>5 928</u> 5 268	<u>7 203</u> 5 426	<u>8 355</u> 6 723	<u>7 436</u> 5 426	<u>7 351</u> 5 426

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250					
226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0404	2-6		1	5500					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>219 376</u> 207 924	<u>216 794</u> 205 357	<u>211 027</u> 205 357	<u>213 499</u> 205 357	<u>219 225</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					

226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>262 226</u> 244 085	<u>260 278</u> 241 071	<u>249 793</u> 241 071	<u>254 287</u> 241 071	<u>264 698</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30		1	5100					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>340 479</u> 310 078	<u>339 697</u> 306 250	<u>320 563</u> 306 250	<u>328 763</u> 306 250	<u>347 764</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>430 098</u> 391 440	<u>429 175</u> 386 607	<u>404 799</u> 386 607	<u>415 246</u> 386 607	<u>439 453</u> 386 607
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					
226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					
226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							

				,					
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 167</u> 1 962	<u>2 165</u> 1 938	<u>2 034</u> 1 938	<u>2 090</u> 1 938	<u>2 220</u> 1 938
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 026</u> 5 426	<u>6 188</u> 5 268	<u>5 637</u> 5 268	<u>5 873</u> 5 268	<u>6 420</u> 5 268

				,				
226-102-0200	13015-2012							
226-102-0205	14		1	4200				
226-102-0300	25912-2015							

226-102-0302	-18		1	5400				
226-102-0400	13015-2012							
226-102-0401	1-4		1	2350				
226-102-0402	1-6		1	4250				
226-102-0403	1-8		1	7750				
226-102-0404	2-6		1	5500				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>217 926</u> 207 924	<u>215 694</u> 205 357	<u>217 199</u> 205 357	<u>213 432</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40		1	3430				
226-102-0409	400.124.25		1	2700				
226-102-0410	400.124.40		1	4320				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>259 591</u> 244 085	<u>258 278</u> 241 071	<u>261 014</u> 241 071	<u>254 165</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30		1	5100				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>335 669</u> 310 078	<u>332 292</u> 320 322	<u>341 042</u> 306 250	<u>328 542</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>423 970</u> 391 440	<u>419 742</u> 404 534	<u>430 888</u> 386 607	<u>414 964</u> 386 607

226-102-0419	200.75.15		1	550				
226-102-0420	200.100.15		1	750				
226-102-0421	200.150.15		1	1100				
226-102-0423	400.98.25		1	2000				
226-102-0425	400.124.25		1	2700				
226-102-0427	600.98.30		1	4000				
226-102-0429	600.124.30		1	5000				
226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250				
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497				
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 134</u> 1 962	<u>2 114</u> 2 034	<u>2 174</u> 1 938	<u>2 088</u> 1 938

226-102-0704	-9		1	210	<u>6 848</u> 5 426	<u>6 083</u> 5 268	<u>6 226</u> 5 268	<u>5 867</u> 5 268

226-103. ,

226-103-1100	13015-2012							
226-103-1108	2		1	600	<u>18 222</u> 16 353			
226-103-1109	3		1	700	<u>21 170</u> 18 990			
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 980</u> 13 393	<u>17 096</u> 12 566	<u>13 980</u> 12 566	<u>14 142</u> 13 393
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>7 044</u> 6 696	<u>7 439</u> 7 084	<u>8 304</u> 6 136	<u>7 148</u> 6 696

226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 805</u> 3 661	<u>4 794</u> 3 706	<u>4 056</u> 3 706	<u>3 844</u> 3 661	<u>4 684</u> 3 706
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 591</u> 3 482	<u>2 122</u> 2 030	<u>3 132</u> 2 569	<u>3 617</u> 3 482	<u>2 284</u> 2 030
226-103-1410	-5		1	190	<u>5 427</u> 5 152	<u>6 052</u> 5 770	<u>6 361</u> 4 649	<u>5 508</u> 5 152	<u>6 564</u> 5 770
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>325 311</u> 299 529				
226-103-1602	500		1	8350	<u>350 067</u> 322 161				
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>436 064</u> 403 196				
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>465 493</u> 430 409				
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>535 293</u> 497 203				
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>112 368</u> 103 865				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>141 808</u> 129 880				

226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>166 221</u> 152 252				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>109 346</u> 100 902				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>120 347</u> 110 680				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>143 748</u> 131 858				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>183 965</u> 169 522				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>157 402</u> 145 446				
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>13 542</u> 12 589	<u>18 942</u> 17 918	<u>26 311</u> 25 200	<u>13 855</u> 12 589	<u>20 880</u> 17 918
226-103-1802	-2		1	960	<u>17 206</u> 15 946	<u>23 478</u> 22 134	<u>34 893</u> 33 413	<u>17 624</u> 15 946	<u>26 062</u> 22 134

226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 633</u> 13 393	<u>14 464</u> 12 566	<u>17 282</u> 12 566	<u>14 864</u> 12 566	<u>15 050</u> 12 566
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>7 459</u> 6 696	<u>8 609</u> 6 136	<u>8 942</u> 7 084	<u>8 847</u> 6 136	<u>9 135</u> 6 136
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 960</u> 3 661	<u>4 171</u> 3 706	<u>4 838</u> 3 706	<u>4 265</u> 3 706	<u>4 309</u> 3 706
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 694</u> 3 482	<u>3 208</u> 2 569	<u>2 498</u> 2 030	<u>3 268</u> 2 569	<u>3 340</u> 2 569
226-103-1410	-5		1	190	<u>5 754</u> 5 152	<u>6 602</u> 4 649	<u>7 243</u> 5 770	<u>6 791</u> 4 649	<u>7 019</u> 4 649
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					
226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					

226-103-1604	650 -		1	10300					
226-103-1605	700 -		1	10950					
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>14 786</u> 12 589	<u>26 880</u> 25 200	<u>23 452</u> 17 918	<u>27 624</u> 25 200	<u>27 965</u> 25 200
226-103-1802	-2		1	960	<u>18 866</u> 15 946	<u>35 651</u> 33 413	<u>29 492</u> 22 134	<u>36 643</u> 33 413	<u>37 098</u> 33 413

226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 077</u> 12 566	<u>15 103</u> 13 393	<u>14 107</u> 13 393	<u>14 534</u> 13 393	<u>15 523</u> 13 393
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>8 413</u> 6 136	<u>7 756</u> 6 696	<u>7 127</u> 6 696	<u>7 396</u> 6 696	<u>8 021</u> 6 696
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 079</u> 3 706	<u>4 072</u> 3 661	<u>3 836</u> 3 661	<u>3 937</u> 3 661	<u>4 171</u> 3 661
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 159</u> 2 569	<u>3 769</u> 3 482	<u>3 611</u> 3 482	<u>3 679</u> 3 482	<u>3 835</u> 3 482
226-103-1410	-5		1	190	<u>6 448</u> 4 649	<u>5 988</u> 5 152	<u>5 490</u> 5 152	<u>5 704</u> 5 152	<u>6 198</u> 5 152
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					
226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					

226-103-1604	650 -		1	10300					
226-103-1605	700 -		1	10950					
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>18 528</u> 15 177	<u>15 677</u> 12 589	<u>13 790</u> 12 589	<u>14 598</u> 12 589	<u>16 472</u> 12 589
226-103-1802	-2		1	960	<u>24 178</u> 19 720	<u>20 053</u> 15 946	<u>17 537</u> 15 946	<u>18 615</u> 15 946	<u>21 114</u> 15 946

226-103-1100	13015-2012							
226-103-1108	2		1	600				
226-103-1109	3		1	700				
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 826</u> 12 566	<u>14 913</u> 13 393	<u>15 173</u> 13 393	<u>14 523</u> 13 393
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>8 197</u> 6 136	<u>7 512</u> 7 159	<u>7 800</u> 6 696	<u>7 389</u> 6 696
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 020</u> 3 706	<u>3 980</u> 3 834	<u>4 088</u> 3 661	<u>3 934</u> 3 661
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 105</u> 2 569	<u>3 708</u> 3 598	<u>3 780</u> 3 482	<u>3 677</u> 3 482
226-103-1410	-5		1	190	<u>6 276</u> 4 649	<u>5 894</u> 5 152	<u>6 023</u> 5 152	<u>5 698</u> 5 152
226-103-1600	13015-2012							
226-103-1601	450		1	7700				
226-103-1602	500		1	8350				
226-103-1603	600 -		1	9650				

226-103-1604	650 -		1	10300				
226-103-1605	700 -		1	10950				
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520				
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>26 582</u> 25 200	<u>14 946</u> 13 977	<u>15 809</u> 12 589	<u>14 577</u> 12 589
226-103-1802	-2		1	960	<u>35 254</u> 33 413	<u>19 079</u> 17 797	<u>20 230</u> 15 946	<u>18 586</u> 15 946

226-105.

226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>5 036</u> 4 911	<u>5 477</u> 5 346	<u>4 788</u> 4 664	<u>5 063</u> 4 911	<u>5 639</u> 5 346
226-105-0102	7		1	320	<u>10 355</u> 9 944	<u>13 700</u> 9 899	<u>11 122</u> 9 944	<u>10 526</u> 9 944	<u>13 309</u> 9 899

226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>5 140</u> 4 911	<u>4 835</u> 4 664	<u>5 853</u> 5 346	<u>4 897</u> 4 664	<u>4 925</u> 4 664
226-105-0102	7		1	320	<u>10 938</u> 9 944	<u>11 530</u> 9 944	<u>13 857</u> 9 899	<u>11 866</u> 9 944	<u>12 023</u> 9 944

226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>4 497</u> 3 956	<u>5 214</u> 4 911	<u>5 057</u> 4 911	<u>5 124</u> 4 911	<u>5 281</u> 4 911
226-105-0102	7		1	320	<u>11 204</u> 9 944	<u>11 318</u> 9 944	<u>10 355</u> 9 944	<u>10 834</u> 9 944	<u>11 658</u> 9 944

226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>4 810</u> 4 664	<u>5 153</u> 5 026	<u>5 225</u> 4 911	<u>5 123</u> 4 911	
226-105-0102	7		1	320	<u>10 993</u> 9 944	<u>11 165</u> 9 944	<u>11 375</u> 9 944	<u>10 825</u> 9 944	

25.

251.

, ,

251-3.

,

251-302.

,

					, , .
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255. , ,
 255-1.
 255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 645</u> 2 489	<u>3 052</u> 2 886	<u>2 800</u> 2 489	<u>2 695</u> 2 489	<u>3 271</u> 2 886
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 748</u> 2 545		<u>2 980</u> 2 545	<u>2 845</u> 2 545	
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 450</u> 10 080				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 478</u> 1 402	<u>1 443</u> 1 367	<u>1 550</u> 1 406	<u>1 511</u> 1 406	<u>1 538</u> 1 367
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 734</u> 1 646				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 104</u> 1 995				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 873</u> 12 455				

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 785</u> 2 489	<u>2 915</u> 2 489	<u>3 388</u> 2 886	<u>3 001</u> 2 489	<u>3 038</u> 2 489
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 957</u> 2 545	<u>3 152</u> 2 545		<u>3 282</u> 2 545	<u>3 338</u> 2 545
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 544</u> 1 406	<u>1 601</u> 1 406	<u>1 590</u> 1 367	<u>1 639</u> 1 406	<u>1 655</u> 1 406
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,838}{2\,489}$	$\frac{2\,885}{2\,489}$	$\frac{2\,625}{2\,489}$	$\frac{2\,763}{2\,489}$	$\frac{2\,975}{2\,489}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{3\,037}{2\,545}$	$\frac{3\,108}{2\,545}$	$\frac{2\,718}{2\,545}$	$\frac{2\,925}{2\,545}$	$\frac{3\,242}{2\,545}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,567}{1\,406}$	$\frac{1\,588}{1\,406}$	$\frac{1\,474}{1\,406}$	$\frac{1\,535}{1\,406}$	$\frac{1\,627}{1\,406}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 783</u> 2 489	<u>2 844</u> 2 489	<u>2 900</u> 2 489	<u>2 761</u> 2 489
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 955</u> 2 545	<u>3 047</u> 2 545	<u>3 130</u> 2 545	<u>2 922</u> 2 545
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 543</u> 1 406	<u>1 570</u> 1 406	<u>1 594</u> 1 406	<u>1 534</u> 1 406
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

255-102-0100	' ' ' - 50 - i 30 - 17608-2017	2							
255-102-0200	' ' ' ' ' i 60 - 100 - 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{6\,564}{6\,252}$				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,054}{6\,730}$				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	$\frac{9\,300}{8\,917}$				
255-102-0204	' 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,574}{9\,185}$				

255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>7 385</u> 7 003				
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>7 779</u> 7 387				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>10 093</u> 9 641				
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 368</u> 9 909				
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 004</u> 7 605				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 512</u> 8 101				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>9 617</u> 9 177				

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>11 408</u> 10 922				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>6 901</u> 6 475				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>7 392</u> 6 953				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>9 636</u> 9 141				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>9 911</u> 9 408				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 615</u> 7 226				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>8 009</u> 7 610				

255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>10 322</u> 9 864				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>10 597</u> 10 132				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 290</u> 7 829				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>8 798</u> 8 324				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>9 903</u> 9 400				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 694</u> 11 146				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 844</u> 7 449				

255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>8 238</u> 7 833				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 551</u> 10 088				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>10 826</u> 10 355				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 519</u> 8 052				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>9 028</u> 8 547				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>10 132</u> 9 623				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 923</u> 11 369				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 977</u> 8 498				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>9 486</u> 8 994				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>10 590</u> 10 070				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 381</u> 11 815				
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , , 17608-2017	2							

255-102-0401	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 423</u> 7 089				
255-102-0402	60 - () 17608-2017	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	60 - () 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				
255-102-0406	80 - () 17608-2018	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				

255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				

255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				

255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 232</u> 11 670				

255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 775</u> 8 357				
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				
255-102-0430	100 - () 17608-2030	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				

255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 943</u> 2 215			<u>4 116</u> 2 215	
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 062</u> 2 332			<u>4 235</u> 2 332	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 600</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441	<u>2 866</u> 2 441	<u>2 730</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>2 914</u> 2 773			<u>2 980</u> 2 700	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 641</u> 3 388	<u>3 988</u> 2 987	<u>3 919</u> 3 388	<u>3 731</u> 3 388	<u>3 988</u> 2 987
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 769</u> 3 513	<u>4 346</u> 3 335	<u>4 047</u> 3 513	<u>3 859</u> 3 513	<u>4 346</u> 3 335
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 975</u> 2 799				
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>3 733</u> 3 542				
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 530</u> 4 201	<u>5 066</u> 3 737	<u>4 900</u> 4 201	<u>4 649</u> 4 201	<u>5 066</u> 3 737
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>4 681</u> 4 348	<u>5 460</u> 4 121	<u>5 051</u> 4 348	<u>4 800</u> 4 348	<u>5 460</u> 4 121

255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 235</u> 17 625				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 717</u> 18 045				
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 510</u> 17 893				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 992</u> 18 313				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 267</u> 18 580				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 515</u> 19 741				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 973</u> 20 188				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>21 422</u> 20 563				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 565</u> 17 946				

255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 047</u> 18 366		
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>18 840</u> 18 214		
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 321</u> 18 634		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 596</u> 18 902		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 844</u> 20 063		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>21 303</u> 20 509		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>21 752</u> 20 884		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 647</u> 18 027		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 129</u> 18 446		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 922</u> 18 295		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 404</u> 18 714		

255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 679</u> 18 982			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>20 927</u> 20 143			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>21 385</u> 20 589			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>21 835</u> 20 964			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 261</u> 18 625			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 743</u> 19 045			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 536</u> 18 893			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 018</u> 19 313			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 293</u> 19 580			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>21 541</u> 20 741			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>21 999</u> 21 188			

255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>22 449</u> 21 563				
255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 404</u> 21 688				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 886</u> 22 107				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 679</u> 21 955				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 161</u> 22 375				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 435</u> 22 643				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 684</u> 23 804				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 058</u> 25 143				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 591</u> 24 625				

255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>22 816</u> 22 089			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 298</u> 22 509			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 091</u> 22 357			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 573</u> 22 777			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 848</u> 23 045			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 096</u> 24 205			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 554</u> 24 652			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>26 004</u> 25 027			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 063</u> 22 330			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 545</u> 22 750			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 338</u> 22 598			

255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 820</u> 23 018			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>24 095</u> 23 286			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 343</u> 24 446			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 801</u> 24 893			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>26 251</u> 25 268			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 467</u> 22 723			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 949</u> 23 143			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 742</u> 22 991			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 223</u> 23 411			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 498</u> 23 679			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 746</u> 24 839			

255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 204</u> 25 286				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 654</u> 25 661				

255-102-0100	' 30 ' - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	' 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175					

				,					
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225					

				,					
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					

				,					
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, , 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, 60 = ' 100 ' - i , 17608-2017	2							
255-102-0401	, , 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0404	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0405	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0409	, 17608-2017, 100	2	1	225					

				,					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130					

				,					
255-102-0416	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0417	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0421	, 17608-2017, 100	2	1	225					

				,					
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0428	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0429	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0433	, 17608-2017, 100	2	1	225					

255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - , 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 820</u> 2 441	<u>3 007</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441	<u>3 118</u> 2 441	<u>3 259</u> 2 441
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120					

					,					
255-102-0605	60	17608-2017	2	1	144	<u>3 892</u> 3 388	<u>4 126</u> 3 388	<u>3 988</u> 2 987	<u>4 283</u> 3 388	<u>4 349</u> 3 388
255-102-0606	60	17608-2017	2	1	144	<u>4 020</u> 3 513	<u>4 255</u> 3 513	<u>4 346</u> 3 335	<u>4 411</u> 3 513	<u>4 477</u> 3 513
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168					
255-102-0608	70	17608-2017	2	1	168					
255-102-0609	80	17608-2017	2	1	192	<u>4 864</u> 4 201	<u>5 177</u> 4 201	<u>5 066</u> 3 737	<u>5 385</u> 4 201	<u>5 473</u> 4 201
255-102-0610	80	17608-2017	2	1	192	<u>5 015</u> 4 348	<u>5 328</u> 4 348	<u>5 460</u> 4 121	<u>5 536</u> 4 348	<u>5 625</u> 4 348
255-102-0800	17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro	60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro	80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro	60 Granit	2	1	130					

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				

255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130				

					,					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3	120	Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , 17608-2017			2						
255-102-0901	Silk	60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk	80	Granit	2	1	175				

255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					

255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282			

					,				
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	' , , , , , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	' 60 , 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					

				,					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225					
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, , 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, , 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, , 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, , 80 17608-2017	2	1	175					

				,					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					

				,					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, 60 = ' ' ' ' - i , 17608-2017	2							

				,					
255-102-0401	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0402	60, - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60, - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0405	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0406	80, - () 17608-2018	2	1	175					

				,					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0413	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0414	60, - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60, - () 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80, - () 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0425	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0426	80, - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80, - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	, 17608-2017, 80	2	1	175					
255-102-0429	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0430	100, - () 17608-2030	2	1	225					

				,					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			<u>2 943</u> 2 215	<u>4 513</u> 2 215	
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96			<u>3 062</u> 2 332	<u>4 633</u> 2 332	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 894</u> 2 441	<u>2 964</u> 2 441	<u>2 640</u> 2 441	<u>2 781</u> 2 441	<u>3 092</u> 2 441
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120			<u>2 904</u> 2 700	<u>3 041</u> 2 700	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 988</u> 3 388	<u>4 073</u> 3 388	<u>3 606</u> 3 388	<u>3 854</u> 3 388	<u>4 234</u> 3 388
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 116</u> 3 513	<u>4 201</u> 3 513	<u>3 734</u> 3 513	<u>3 982</u> 3 513	<u>4 362</u> 3 513
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168					
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168					
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 992</u> 4 201	<u>5 105</u> 4 201	<u>4 482</u> 4 201	<u>4 813</u> 4 201	<u>5 320</u> 4 201
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>5 143</u> 4 348	<u>5 256</u> 4 348	<u>4 634</u> 4 348	<u>4 965</u> 4 348	<u>5 471</u> 4 348

					,					
255-102-0800			2							
	17608-2017									
255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130					

255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			

255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					

255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282					
255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					

255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				

255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225				

					,					
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282				

					,					
255-102-0100	' 30 ' - 50 - i	17608-2017	2							
255-102-0200	60 - ' 100 ' - i	17608-2017	2							
255-102-0201	' 60	17608-2017	2	1	130					

				,				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131				
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175				

				,				
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175				
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225				

				,				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175				
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175				

					,				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					

				,				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0400	60 = ' ' 100 ' ' - i , 17608-2017	2						
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130				

				,				
255-102-0404	, 17608-2017,60	2	1	130				
255-102-0405	, 17608-2017,80	2	1	175				
255-102-0406	80, - () 17608-2018	2	1	175				
255-102-0407	80, - () 17608-2019	2	1	175				
255-102-0408	, 17608-2017,80	2	1	175				
255-102-0409	, 17608-2017,100	2	1	225				

				,				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130				
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130				

				,				
255-102-0416	, 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	, 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175				
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175				
255-102-0420	, 17608-2017	2	1	175				
255-102-0421	, 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175				
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175				

				,				
255-102-0428	, 17608-2017	80	2	1	175			
255-102-0429	, 17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0430	100 , - () 17608-2030		2	1	225			
255-102-0431	100 , - () 17608-2031		2	1	225			
255-102-0432	, 17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0433	, 17608-2017	100	2	1	225			

255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0600	40 - 80 - , 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017 ,	2	1	96	<u>4 779</u> 2 215			<u>4 434</u> 2 215
255-102-0602	40 - 17608-2017 ,	2	1	96	<u>4 898</u> 2 332			<u>4 554</u> 2 332
255-102-0603	50 17608-2017 ,	2	1	120	<u>2 815</u> 2 441	<u>2 906</u> 2 441	<u>2 988</u> 2 441	<u>2 771</u> 2 441
255-102-0604	50 - 17608-2017 ,	2	1	120	<u>3 076</u> 2 700			<u>3 035</u> 2 700

					,				
255-102-0605	60	17608-2017	2	1	144	<u>3 889</u> 3 388	<u>4 000</u> 3 388	<u>4 100</u> 3 388	<u>3 850</u> 3 388
255-102-0606	60	- 17608-2017	2	1	144	<u>4 018</u> 3 513	<u>4 128</u> 3 513	<u>4 228</u> 3 513	<u>3 978</u> 3 513
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168				
255-102-0608	70	- 17608-2017	2	1	168				
255-102-0609	80	17608-2017	2	1	192	<u>4 861</u> 4 201	<u>5 008</u> 4 201	<u>5 141</u> 4 201	<u>4 807</u> 4 201
255-102-0610	80	- 17608-2017	2	1	192	<u>5 012</u> 4 348	<u>5 159</u> 4 348	<u>5 292</u> 4 348	<u>4 959</u> 4 348
255-102-0800	17608-2017		2						
255-102-0801	Ferro	60 Granit	2	1	130				
255-102-0802	Ferro	80 Granit	2	1	175				
255-102-0803	Ferro	60 Granit	2	1	130				

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			

255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130			

255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175				

255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			

255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282		

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

				,	„ .
255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>6 059</u> 5 938
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>6 963</u> 6 830
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 770</u> 8 616
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>5 731</u> 5 625
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>6 634</u> 6 518
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>8 441</u> 8 304

255-105.

				,	, .
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

26.
261.
261-1.
261-101. , ,

					”	.	.		
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(, 600, 5- 10)	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	, ,								

261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , ; , 15 , (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная