

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1-кітап

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		24
211-4.		25
211-5.		28
211-6.		29
211-7.		30
212.	,	33
212-1.		33
212-2.		116
212-3.		118
212-4.		119
212-5.		126
212-6.		134
213.		136
213-1.		136
213-3.	,	141
221.		146
221-1.		146
222.	,	148
222-1.	,	148
222-2.	,	160
222-3.	,	165
225.		169
225-1.		170
225-2.		200

226.				226
226-1.	,			227
251.	,			248
251-3.	,			248
255.	,			248
255-1.				249
261.				292
261-1.				292

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

				,	.	.			
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141

				,				
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141	<u>1 677</u> 1 141

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301	,		1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>7 913</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 587</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364
211-103-0200								
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 148</u>	<u>8 578</u>	<u>9 816</u>	<u>9 133</u>	<u>8 041</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 097</u>	<u>8 517</u>	<u>9 746</u>	<u>9 068</u>	<u>7 984</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 046</u>	<u>8 456</u>	<u>9 676</u>	<u>9 003</u>	<u>7 926</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 046</u>	<u>8 456</u>	<u>9 676</u>	<u>9 003</u>	<u>7 926</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 046</u>	<u>8 456</u>	<u>9 676</u>	<u>9 003</u>	<u>7 926</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 423</u>	<u>7 822</u>	<u>9 034</u>	<u>8 365</u>	<u>7 296</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 329</u>	<u>7 708</u>	<u>8 902</u>	<u>8 243</u>	<u>7 190</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 423</u>	<u>7 822</u>	<u>9 034</u>	<u>8 365</u>	<u>7 296</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							

211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 271</u>	<u>8 728</u>	<u>9 989</u>	<u>9 293</u>	<u>8 181</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 219</u>	<u>8 665</u>	<u>9 917</u>	<u>9 226</u>	<u>8 122</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 167</u>	<u>8 603</u>	<u>9 846</u>	<u>9 160</u>	<u>8 064</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 167</u>	<u>8 603</u>	<u>9 846</u>	<u>9 160</u>	<u>8 064</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 167</u>	<u>8 603</u>	<u>9 846</u>	<u>9 160</u>	<u>8 064</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 532</u>	<u>7 957</u>	<u>9 191</u>	<u>8 510</u>	<u>7 422</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 437</u>	<u>7 841</u>	<u>9 057</u>	<u>8 386</u>	<u>7 314</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 532</u>	<u>7 957</u>	<u>9 191</u>	<u>8 510</u>	<u>7 422</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 399</u>	<u>8 883</u>	<u>10 167</u>	<u>9 458</u>	<u>8 325</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 346</u>	<u>8 819</u>	<u>10 095</u>	<u>9 391</u>	<u>8 266</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 293</u>	<u>8 756</u>	<u>10 022</u>	<u>9 323</u>	<u>8 206</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 293</u>	<u>8 756</u>	<u>10 022</u>	<u>9 323</u>	<u>8 206</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 293</u>	<u>8 756</u>	<u>10 022</u>	<u>9 323</u>	<u>8 206</u>

211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 646</u>	<u>8 098</u>	<u>9 355</u>	<u>8 661</u>	<u>7 553</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 549</u>	<u>7 980</u>	<u>9 219</u>	<u>8 535</u>	<u>7 442</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 646</u>	<u>8 098</u>	<u>9 355</u>	<u>8 661</u>	<u>7 553</u>
211-201-0400	600 , 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 531</u>	<u>9 043</u>	<u>10 353</u>	<u>9 630</u>	<u>8 475</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 477</u>	<u>8 979</u>	<u>10 279</u>	<u>9 561</u>	<u>8 415</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 423</u>	<u>8 914</u>	<u>10 205</u>	<u>9 492</u>	<u>8 354</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 423</u>	<u>8 914</u>	<u>10 205</u>	<u>9 492</u>	<u>8 354</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 423</u>	<u>8 914</u>	<u>10 205</u>	<u>9 492</u>	<u>8 354</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 764</u>	<u>8 244</u>	<u>9 525</u>	<u>8 818</u>	<u>7 688</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 665</u>	<u>8 124</u>	<u>9 386</u>	<u>8 689</u>	<u>7 576</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 764</u>	<u>8 244</u>	<u>9 525</u>	<u>8 818</u>	<u>7 688</u>
211-201-0500	800 , 1284-2004	3							

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 668</u>	<u>9 210</u>	<u>10 546</u>	<u>9 809</u>	<u>8 631</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 614</u>	<u>9 145</u>	<u>10 470</u>	<u>9 739</u>	<u>8 570</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 559</u>	<u>9 079</u>	<u>10 395</u>	<u>9 669</u>	<u>8 508</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 559</u>	<u>9 079</u>	<u>10 395</u>	<u>9 669</u>	<u>8 508</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 559</u>	<u>9 079</u>	<u>10 395</u>	<u>9 669</u>	<u>8 508</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 887</u>	<u>8 396</u>	<u>9 702</u>	<u>8 981</u>	<u>7 829</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 786</u>	<u>8 273</u>	<u>9 561</u>	<u>8 850</u>	<u>7 714</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 887</u>	<u>8 396</u>	<u>9 702</u>	<u>8 981</u>	<u>7 829</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 739</u>	<u>9 297</u>	<u>10 645</u>	<u>9 901</u>	<u>8 712</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 684</u>	<u>9 230</u>	<u>10 569</u>	<u>9 830</u>	<u>8 649</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 629</u>	<u>9 164</u>	<u>10 493</u>	<u>9 759</u>	<u>8 587</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 629</u>	<u>9 164</u>	<u>10 493</u>	<u>9 759</u>	<u>8 587</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 629</u>	<u>9 164</u>	<u>10 493</u>	<u>9 759</u>	<u>8 587</u>

211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 950</u>	<u>8 474</u>	<u>9 793</u>	<u>9 065</u>	<u>7 901</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 848</u>	<u>8 350</u>	<u>9 650</u>	<u>8 933</u>	<u>7 786</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 950</u>	<u>8 474</u>	<u>9 793</u>	<u>9 065</u>	<u>7 901</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 301</u>	<u>9 485</u>	<u>10 847</u>	<u>10 095</u>	<u>8 894</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 242</u>	<u>9 417</u>	<u>10 770</u>	<u>10 023</u>	<u>8 831</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 183</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 183</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 183</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 494</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 384</u>	<u>8 526</u>	<u>9 839</u>	<u>9 114</u>	<u>7 956</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 494</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>
211-201-0800	1400 , 1284-2004	3							

211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 301</u>	<u>9 485</u>	<u>10 847</u>	<u>10 095</u>	<u>8 894</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 242</u>	<u>9 417</u>	<u>10 770</u>	<u>10 023</u>	<u>8 831</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 183</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 183</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 183</u>	<u>9 350</u>	<u>10 692</u>	<u>9 951</u>	<u>8 767</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 494</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 384</u>	<u>8 526</u>	<u>9 839</u>	<u>9 114</u>	<u>7 956</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 494</u>	<u>8 652</u>	<u>9 985</u>	<u>9 249</u>	<u>8 074</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3						

211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 635</u>	<u>7 505</u>	<u>3 353</u> 2 500	<u>4 254</u> 2 955
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 581</u>	<u>7 452</u>	<u>3 329</u> 2 482	<u>4 223</u> 2 933
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 526</u>	<u>7 398</u>	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 193</u> 2 912
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 526</u>	<u>7 398</u>	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 193</u> 2 912
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 526</u>	<u>7 398</u>	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 193</u> 2 912
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 899</u>	<u>6 772</u>	<u>3 052</u> 2 224	<u>3 762</u> 2 502
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 798</u>	<u>6 673</u>	<u>3 008</u> 2 192	<u>3 707</u> 2 466
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 899</u>	<u>6 772</u>	<u>3 052</u> 2 224	<u>3 762</u> 2 502
211-201-0200	1284-2004 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 767</u>	<u>7 635</u>	<u>3 401</u> 2 546	<u>4 310</u> 3 009

211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 711</u>	<u>7 580</u>	<u>3 376</u> 2 528	<u>4 279</u> 2 988
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 656</u>	<u>7 526</u>	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 248</u> 2 966
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 656</u>	<u>7 526</u>	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 248</u> 2 966
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 656</u>	<u>7 526</u>	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 248</u> 2 966
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 017</u>	<u>6 888</u>	<u>3 095</u> 2 265	<u>3 809</u> 2 548
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 915</u>	<u>6 787</u>	<u>3 049</u> 2 232	<u>3 754</u> 2 511
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 017</u>	<u>6 888</u>	<u>3 095</u> 2 265	<u>3 809</u> 2 548
211-201-0300	1284-2004 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 904</u>	<u>7 769</u>	<u>3 450</u> 2 594	<u>4 368</u> 3 066
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 847</u>	<u>7 713</u>	<u>3 426</u> 2 576	<u>4 337</u> 3 044

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 791</u>	<u>7 658</u>	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 306</u> 3 022
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 791</u>	<u>7 658</u>	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 306</u> 3 022
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 791</u>	<u>7 658</u>	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 306</u> 3 022
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 140</u>	<u>7 008</u>	<u>3 139</u> 2 308	<u>3 859</u> 2 596
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 036</u>	<u>6 906</u>	<u>3 093</u> 2 274	<u>3 803</u> 2 559
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 140</u>	<u>7 008</u>	<u>3 139</u> 2 308	<u>3 859</u> 2 596
211-201-0400	1284-2004 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 046</u>	<u>7 908</u>	<u>3 502</u> 2 644	<u>4 429</u> 3 125
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 988</u>	<u>7 852</u>	<u>3 477</u> 2 625	<u>4 398</u> 3 103
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 931</u>	<u>7 795</u>	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 366</u> 3 080

211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 931</u>	<u>7 795</u>	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 366</u> 3 080
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 931</u>	<u>7 795</u>	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 366</u> 3 080
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 268</u>	<u>7 133</u>	<u>3 184</u> 2 352	<u>3 910</u> 2 646
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 162</u>	<u>7 029</u>	<u>3 138</u> 2 318	<u>3 853</u> 2 608
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 268</u>	<u>7 133</u>	<u>3 184</u> 2 352	<u>3 910</u> 2 646
211-201-0500	1284-2004 800	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 193</u>	<u>8 053</u>	<u>3 555</u> 2 696	<u>4 492</u> 3 186
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 135</u>	<u>7 996</u>	<u>3 530</u> 2 677	<u>4 460</u> 3 164
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 076</u>	<u>7 938</u>	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 428</u> 3 141
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 076</u>	<u>7 938</u>	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 428</u> 3 141

211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 076</u>	<u>7 938</u>	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 428</u> 3 141
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 400</u>	<u>7 263</u>	<u>3 232</u> 2 398	<u>3 964</u> 2 698
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 292</u>	<u>7 157</u>	<u>3 185</u> 2 363	<u>3 906</u> 2 659
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 400</u>	<u>7 263</u>	<u>3 232</u> 2 398	<u>3 964</u> 2 698
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 269</u>	<u>8 128</u>	<u>3 582</u> 2 723	<u>4 525</u> 3 218
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 210</u>	<u>8 070</u>	<u>3 557</u> 2 703	<u>4 492</u> 3 195
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 151</u>	<u>8 012</u>	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 460</u> 3 172
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 151</u>	<u>8 012</u>	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 460</u> 3 172
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 151</u>	<u>8 012</u>	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 460</u> 3 172

211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 468</u>	<u>7 330</u>	<u>3 256</u> 2 422	<u>3 991</u> 2 725
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 359</u>	<u>7 223</u>	<u>3 209</u> 2 387	<u>3 933</u> 2 685
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 468</u>	<u>7 330</u>	<u>3 256</u> 2 422	<u>3 991</u> 2 725
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 448</u>	<u>8 305</u>	<u>3 726</u> 2 750	<u>4 659</u> 3 250
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 387</u>	<u>8 246</u>	<u>3 699</u> 2 730	<u>4 626</u> 3 227
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 592</u> 3 204
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 592</u> 3 204
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 592</u> 3 204
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>	<u>3 394</u> 2 446	<u>4 118</u> 2 752

211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 525</u>	<u>7 388</u>	<u>3 345</u> 2 411	<u>4 058</u> 2 712
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>	<u>3 394</u> 2 446	<u>4 118</u> 2 752
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 448</u>	<u>8 305</u>	<u>3 726</u> 2 750	<u>4 659</u> 3 250
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 387</u>	<u>8 246</u>	<u>3 699</u> 2 730	<u>4 626</u> 3 227
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 592</u> 3 204
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 592</u> 3 204
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 327</u>	<u>8 186</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 592</u> 3 204
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>	<u>3 394</u> 2 446	<u>4 118</u> 2 752
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 525</u>	<u>7 388</u>	<u>3 345</u> 2 411	<u>4 058</u> 2 712

				,				
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 637</u>	<u>7 497</u>	<u>3 394</u> 2 446	<u>4 118</u> 2 752

211-202.

				,				
211-202-0300	800 1284 2004 ,	3						
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 943</u>	<u>7 481</u>	<u>8 932</u>	<u>8 091</u> <u>6 889</u>
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 908</u>	<u>7 428</u>	<u>8 868</u>	<u>8 033</u> <u>6 840</u>
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>4 872</u>	<u>7 374</u>	<u>8 804</u>	<u>7 976</u> <u>6 790</u>
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>7 321</u>	<u>8 740</u>	<u>7 918</u> <u>6 741</u>
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>7 214</u>	<u>8 613</u>	<u>7 802</u> <u>6 643</u>
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3						

8.04-08-2024

211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 943</u>	<u>7 481</u>	<u>8 932</u>	<u>8 091</u>	<u>6 889</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 908</u>	<u>7 428</u>	<u>8 868</u>	<u>8 033</u>	<u>6 840</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 872</u>	<u>7 374</u>	<u>8 804</u>	<u>7 976</u>	<u>6 790</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>7 321</u>	<u>8 740</u>	<u>7 918</u>	<u>6 741</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>7 214</u>	<u>8 613</u>	<u>7 802</u>	<u>6 643</u>

211-202-0300	800 1284 2004 ,	3						
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 438</u>	<u>6 303</u>	<u>3 353</u>	<u>3 227</u> 2 000
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 392</u>	<u>6 258</u>	<u>3 329</u>	<u>3 204</u> 1 986
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>6 346</u>	<u>6 213</u>	<u>3 305</u>	<u>3 181</u> 1 971

211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>6 300</u>	<u>6 168</u>	<u>3 281</u>	<u>3 158</u> 1 957
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>6 208</u>	<u>6 078</u>	<u>3 233</u>	<u>3 112</u> 1 929
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3						
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 438</u>	<u>6 303</u>	<u>3 353</u>	<u>3 227</u> 2 000
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 392</u>	<u>6 258</u>	<u>3 329</u>	<u>3 204</u> 1 986
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 346</u>	<u>6 213</u>	<u>3 305</u>	<u>3 181</u> 1 971
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 300</u>	<u>6 168</u>	<u>3 281</u>	<u>3 158</u> 1 957
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 208</u>	<u>6 078</u>	<u>3 233</u>	<u>3 112</u> 1 929

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	.	.			
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>20 949</u> 19 643	<u>22 288</u> 19 643	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>22 288</u> 19 643	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>20 949</u> 19 643	<u>22 288</u> 19 643	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>22 288</u> 19 643	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 800</u> 18 527	<u>21 138</u> 18 527	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>21 138</u> 18 527	

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>21 855</u> 19 643	<u>23 179</u> 21 429	<u>22 288</u> 19 643	<u>22 288</u> 19 643
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>21 855</u> 19 643	<u>23 179</u> 21 429	<u>22 288</u> 19 643	<u>22 288</u> 19 643
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>20 706</u> 18 527	<u>20 881</u> 19 196	<u>21 138</u> 18 527	<u>21 138</u> 18 527

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	25- 60, 7392-2014	3	1	1360	<u>7 439</u>	<u>8 589</u>	<u>9 912</u>	<u>9 182</u> <u>8 015</u>

					,			
211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>7 581</u>	<u>7 442</u>	<u>5 143</u>	<u>3 995</u> 3 036

211-3.
211-302.

					,	
211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	

8.04-08-2024

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

211-4.
211-401.

				,	.	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 296</u>	<u>5 139</u>	<u>9 434</u>	<u>7 348</u>	<u>3 147</u> 2 411
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 296</u>	<u>5 139</u>	<u>9 434</u>	<u>7 348</u>	<u>3 147</u> 2 411
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 670</u>				

				,					
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 892</u>	<u>5 374</u>	<u>3 592</u>		<u>3 458</u> 2 143
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 892</u>	<u>5 374</u>	<u>3 592</u>		<u>3 458</u> 2 143

					,				
211-401-0103	: 50%	3	1	1500					

211-402.

					,				
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	<u>5 068</u> 4 609	<u>6 955</u> 4 609		

211-403.

				,	.
211-403-0100	10832-200975	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	4682-84 ()	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

					,	.	.		
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 136</u>	<u>7 404</u>	<u>8 864</u>	<u>8 058</u>	<u>6 771</u> 5 930

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 293</u>	<u>6 140</u>	<u>3 716</u> 2 679	<u>2 337</u> 1 339	

211-6.
211-601.

-

				,	.	.			
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 398</u>	<u>7 751</u>	<u>9 307</u>	<u>8 448</u>	<u>3 357</u> 2 571

				,				
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 565</u>	<u>6 402</u>	<u>1 536</u> 500	<u>2 419</u> 893

211-7.
211-701.

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 300 ,	3	1	1800	<u>7 628</u>	<u>9 465</u>	<u>11 515</u>	<u>10 227</u>	<u>8 799</u>
211-701-0102	150- 1000 400 ,	3	1	1800	<u>7 628</u>	<u>9 465</u>	<u>11 515</u>	<u>10 227</u>	<u>8 799</u>
211-701-0103	150- 1000 600 ,	3	1	1800	<u>7 628</u>	<u>9 465</u>	<u>11 515</u>	<u>10 227</u>	<u>8 799</u>
211-701-0104	150- 1000 800 ,	3	1	1800	<u>7 628</u>	<u>9 465</u>	<u>11 515</u>	<u>10 227</u>	<u>8 799</u>
211-701-0105	150- 1000 1000 ,	3	1	1800	<u>7 628</u>	<u>9 465</u>	<u>11 515</u>	<u>10 227</u>	<u>8 799</u>
211-701-0106	150- 1000 1200 ,	3	1	1800	<u>7 628</u>	<u>9 465</u>	<u>11 515</u>	<u>10 227</u>	<u>8 799</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009				

					,				
211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 272</u>	<u>7 947</u>	<u>4 134</u> 2 893	<u>5 211</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 272</u>	<u>7 947</u>	<u>4 134</u> 2 893	<u>5 211</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 272</u>	<u>7 947</u>	<u>4 134</u> 2 893	<u>5 211</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 272</u>	<u>7 947</u>	<u>4 134</u> 2 893	<u>5 211</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 272</u>	<u>7 947</u>	<u>4 134</u> 2 893	<u>5 211</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 272</u>	<u>7 947</u>	<u>4 134</u> 2 893	<u>5 211</u>	
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. ,
212-1.
212-101.

					,	.	.			
212-101-0100	7473-2010	3,5	3							
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>17 176</u> 14 577	<u>25 052</u> 14 577	<u>25 351</u> 23 104	<u>30 359</u> 18 840	<u>24 076</u> 14 577
212-101-0200	7473-2010	5	3							

212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>17 916</u> 15 306	<u>25 792</u> 15 306	<u>26 524</u> 24 259	<u>31 316</u> 19 782	<u>24 817</u> 15 306
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							
212-101-0301			3	1	2400	<u>18 694</u> 16 071	<u>26 570</u> 16 071	<u>28 003</u> 25 714	<u>32 444</u> 20 893	<u>25 594</u> 16 071
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>18 566</u> 16 234	<u>27 320</u> 16 234	<u>28 462</u> 25 974	<u>32 719</u> 21 104	<u>26 247</u> 16 234
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>18 734</u> 16 399	<u>27 488</u> 16 399	<u>28 732</u> 26 239	<u>32 938</u> 21 319	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>18 906</u> 16 568	<u>27 660</u> 16 568	<u>29 006</u> 26 510	<u>33 161</u> 21 539	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>19 261</u> 16 917	<u>28 014</u> 16 917	<u>29 573</u> 27 068	<u>33 622</u> 21 992	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>19 443</u> 17 097	<u>28 197</u> 17 097	<u>29 866</u> 27 356	<u>33 860</u> 22 226	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>18 734</u> 16 399	<u>27 488</u> 16 399	<u>28 732</u> 26 239	<u>32 938</u> 21 319	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>18 906</u> 16 568	<u>27 660</u> 16 568	<u>29 006</u> 26 510	<u>33 161</u> 21 539	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0309	F100, W6		3	1	2400	<u>19 082</u> 16 741	<u>27 835</u> 16 741	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 389</u> 21 763	<u>26 763</u> 16 741

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>19 443</u> 17 097	<u>28 197</u> 17 097	<u>29 866</u> 27 356	<u>33 860</u> 22 226	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>19 630</u> 17 281	<u>28 384</u> 17 281	<u>30 165</u> 27 650	<u>34 102</u> 22 465	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>18 906</u> 16 568	<u>27 660</u> 16 568	<u>29 006</u> 26 510	<u>33 161</u> 21 539	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 082</u> 16 741	<u>27 835</u> 16 741	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 389</u> 21 763	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 261</u> 16 917	<u>28 014</u> 16 917	<u>29 573</u> 27 068	<u>33 622</u> 21 992	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>19 630</u> 17 281	<u>28 384</u> 17 281	<u>30 165</u> 27 650	<u>34 102</u> 22 465	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 821</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469	<u>30 470</u> 27 950	<u>34 351</u> 22 710	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 082</u> 16 741	<u>27 835</u> 16 741	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 389</u> 21 763	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 261</u> 16 917	<u>28 014</u> 16 917	<u>29 573</u> 27 068	<u>33 622</u> 21 992	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>19 443</u> 17 097	<u>28 197</u> 17 097	<u>29 866</u> 27 356	<u>33 860</u> 22 226	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 821</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469	<u>30 470</u> 27 950	<u>34 351</u> 22 710	<u>27 502</u> 17 469

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 016</u> 17 661	<u>28 770</u> 17 661	<u>30 782</u> 28 257	<u>34 604</u> 22 959	<u>27 697</u> 17 661
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 055</u> 17 411	<u>27 931</u> 17 411	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>26 955</u> 17 411
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 941</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587	<u>30 112</u> 27 597	<u>34 231</u> 22 592	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>28 180</u> 18 136

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 093</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 093</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 300</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 300</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>28 981</u> 18 925

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 511</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>32 577</u> 30 024	<u>36 249</u> 24 578	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 055</u> 17 411	<u>27 931</u> 17 411	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>26 955</u> 17 411
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 941</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587	<u>30 112</u> 27 597	<u>34 231</u> 22 592	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>30 398</u> 27 879	<u>34 465</u> 22 823	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>28 180</u> 18 136

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 093</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>30 690</u> 28 166	<u>34 704</u> 23 058	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 093</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>31 921</u> 29 378	<u>35 712</u> 24 050	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 300</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>30 988</u> 28 460	<u>34 948</u> 23 298	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>31 292</u> 28 759	<u>35 198</u> 23 543	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>31 603</u> 29 065	<u>35 452</u> 23 794	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 300</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925	<u>32 245</u> 29 697	<u>35 978</u> 24 311	<u>28 981</u> 18 925

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 511</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>32 577</u> 30 024	<u>36 249</u> 24 578	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 776</u> 20 089	<u>30 652</u> 20 089	<u>32 902</u> 30 536	<u>36 934</u> 25 313	<u>29 677</u> 20 089
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>33 410</u> 30 844	<u>37 255</u> 25 568	<u>30 370</u> 20 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>33 730</u> 31 159	<u>37 520</u> 25 829	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>34 056</u> 31 480	<u>37 790</u> 26 095	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>34 730</u> 32 143	<u>38 349</u> 26 645	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>35 077</u> 32 485	<u>38 637</u> 26 928	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>33 730</u> 31 159	<u>37 520</u> 25 829	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>34 056</u> 31 480	<u>37 790</u> 26 095	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>34 390</u> 31 808	<u>38 067</u> 26 367	<u>31 015</u> 20 926

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>35 077</u> 32 485	<u>38 637</u> 26 928	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601	<u>35 432</u> 32 834	<u>38 931</u> 27 218	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>34 056</u> 31 480	<u>37 790</u> 26 095	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>34 390</u> 31 808	<u>38 067</u> 26 367	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>34 730</u> 32 143	<u>38 349</u> 26 645	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 020</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601	<u>35 432</u> 32 834	<u>38 931</u> 27 218	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>35 795</u> 33 191	<u>39 231</u> 27 514	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>34 390</u> 31 808	<u>38 067</u> 26 367	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>34 730</u> 32 143	<u>38 349</u> 26 645	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>35 077</u> 32 485	<u>38 637</u> 26 928	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>35 795</u> 33 191	<u>39 231</u> 27 514	<u>31 939</u> 21 836

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076	<u>36 165</u> 33 556	<u>39 539</u> 27 816	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>35 795</u> 33 191	<u>39 231</u> 27 514	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076	<u>36 165</u> 33 556	<u>39 539</u> 27 816	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>36 544</u> 33 929	<u>39 853</u> 28 125	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 572	<u>33 760</u> 22 572	<u>36 931</u> 34 310	<u>40 174</u> 28 441	<u>32 687</u> 22 572
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 533</u> 23 091	<u>34 287</u> 23 091	<u>37 733</u> 35 099	<u>40 838</u> 29 095	<u>33 214</u> 23 091
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 230</u> 20 536	<u>31 106</u> 20 536	<u>33 718</u> 31 339	<u>37 569</u> 25 938	<u>30 130</u> 20 536
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 148</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>34 235</u> 31 656	<u>37 896</u> 26 199	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 363</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>34 563</u> 31 979	<u>38 168</u> 26 467	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 806</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>35 240</u> 32 645	<u>38 728</u> 27 018	<u>31 487</u> 21 391

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 035</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>35 589</u> 32 989	<u>39 017</u> 27 303	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 148</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>34 235</u> 31 656	<u>37 896</u> 26 199	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 363</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>34 563</u> 31 979	<u>38 168</u> 26 467	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 582</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>34 898</u> 32 309	<u>38 445</u> 26 740	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 035</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>35 589</u> 32 989	<u>39 017</u> 27 303	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 269</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>35 946</u> 33 340	<u>39 312</u> 27 593	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 363</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>34 563</u> 31 979	<u>38 168</u> 26 467	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 582</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>34 898</u> 32 309	<u>38 445</u> 26 740	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 806</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>35 240</u> 32 645	<u>38 728</u> 27 018	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 269</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>35 946</u> 33 340	<u>39 312</u> 27 593	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 507</u> 22 081	<u>33 261</u> 22 081	<u>36 310</u> 33 698	<u>39 614</u> 27 890	<u>32 188</u> 22 081

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 269</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>35 946</u> 33 340	<u>39 312</u> 27 593	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 507</u> 22 081	<u>33 261</u> 22 081	<u>36 310</u> 33 698	<u>39 614</u> 27 890	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>36 682</u> 34 064	<u>39 922</u> 28 193	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 000</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567	<u>37 062</u> 34 439	<u>40 236</u> 28 503	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 516</u> 23 074	<u>34 270</u> 23 074	<u>37 849</u> 35 213	<u>40 887</u> 29 143	<u>33 197</u> 23 074
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 590</u> 21 875	<u>32 466</u> 21 875	<u>34 290</u> 31 902	<u>38 535</u> 26 888	<u>31 491</u> 21 875
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 522</u> 22 096	<u>33 276</u> 22 096	<u>34 812</u> 32 224	<u>38 872</u> 27 160	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>35 146</u> 32 553	<u>39 154</u> 27 437	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 224</u> 22 786	<u>33 978</u> 22 786	<u>35 835</u> 33 231	<u>39 734</u> 28 009	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>34 221</u> 23 026	<u>36 191</u> 33 581	<u>40 034</u> 28 304	<u>33 148</u> 23 026

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 522</u> 22 096	<u>33 276</u> 22 096	<u>34 812</u> 32 224	<u>38 872</u> 27 160	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>35 146</u> 32 553	<u>39 154</u> 27 437	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 985</u> 22 552	<u>33 739</u> 22 552	<u>35 487</u> 32 888	<u>39 441</u> 27 720	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>34 221</u> 23 026	<u>36 191</u> 33 581	<u>40 034</u> 28 304	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271	<u>36 554</u> 33 938	<u>40 340</u> 28 605	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>35 146</u> 32 553	<u>39 154</u> 27 437	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 985</u> 22 552	<u>33 739</u> 22 552	<u>35 487</u> 32 888	<u>39 441</u> 27 720	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 224</u> 22 786	<u>33 978</u> 22 786	<u>35 835</u> 33 231	<u>39 734</u> 28 009	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271	<u>36 554</u> 33 938	<u>40 340</u> 28 605	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 522	<u>34 724</u> 23 522	<u>36 924</u> 34 303	<u>40 652</u> 28 912	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271	<u>36 554</u> 33 938	<u>40 340</u> 28 605	<u>33 397</u> 23 271

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 522	<u>34 724</u> 23 522	<u>36 924</u> 34 303	<u>40 652</u> 28 912	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 777	<u>34 984</u> 23 777	<u>37 303</u> 34 676	<u>40 972</u> 29 227	<u>33 911</u> 23 777
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 496</u> 24 038	<u>35 250</u> 24 038	<u>37 690</u> 35 057	<u>41 298</u> 29 548	<u>34 177</u> 24 038
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 045</u> 24 579	<u>35 798</u> 24 579	<u>38 491</u> 35 845	<u>41 973</u> 30 212	<u>34 726</u> 24 579
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>34 734</u> 24 107	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>36 627</u> 34 010	<u>40 925</u> 29 180	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 877</u> 22 350	<u>45 099</u> 26 070	<u>36 736</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>43 348</u> 26 070
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 686	<u>45 499</u> 26 462	<u>37 136</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>43 748</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 21 911	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 214</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>42 826</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 765</u> 22 239	<u>44 968</u> 25 942	<u>36 605</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>43 217</u> 25 942

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 106</u> 22 574	<u>45 365</u> 26 332	<u>37 003</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>43 615</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 22 912	<u>45 768</u> 26 727	<u>37 406</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>44 018</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 787	<u>45 620</u> 26 581	<u>37 257</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>43 869</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 130	<u>46 027</u> 26 981	<u>37 665</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>44 277</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 23 476	<u>46 439</u> 27 384	<u>38 077</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>44 689</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 386</u> 23 829	<u>46 859</u> 27 796	<u>38 496</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>45 108</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>34 734</u> 24 107	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>33 759</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>36 627</u> 34 010	<u>40 925</u> 29 180	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>37 339</u> 34 711	<u>41 536</u> 29 782	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>37 706</u> 35 073	<u>41 851</u> 30 092	<u>35 267</u> 25 112

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>36 627</u> 34 010	<u>40 925</u> 29 180	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>36 979</u> 34 357	<u>41 227</u> 29 478	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>37 706</u> 35 073	<u>41 851</u> 30 092	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>38 081</u> 35 442	<u>42 173</u> 30 409	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>38 081</u> 35 442	<u>42 173</u> 30 409	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>38 465</u> 35 819	<u>42 502</u> 30 732	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 695</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>39 256</u> 36 597	<u>43 180</u> 31 400	<u>36 376</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 988</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>39 664</u> 37 000	<u>43 531</u> 31 745	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 312</u> 24 554	<u>35 188</u> 24 554	<u>37 454</u> 35 016	<u>41 478</u> 29 785	<u>34 212</u> 24 554
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 802	<u>36 025</u> 24 802	<u>38 009</u> 35 370	<u>41 845</u> 30 086	<u>34 952</u> 24 802

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 791</u> 25 313	<u>36 544</u> 25 313	<u>38 750</u> 36 099	<u>42 475</u> 30 706	<u>35 472</u> 25 313
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 059</u> 25 577	<u>36 812</u> 25 577	<u>39 132</u> 36 475	<u>42 800</u> 31 026	<u>35 739</u> 25 577
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 802	<u>36 025</u> 24 802	<u>38 009</u> 35 370	<u>41 845</u> 30 086	<u>34 952</u> 24 802
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 528</u> 25 055	<u>36 282</u> 25 055	<u>38 375</u> 35 731	<u>42 157</u> 30 393	<u>35 209</u> 25 055
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 059</u> 25 577	<u>36 812</u> 25 577	<u>39 132</u> 36 475	<u>42 800</u> 31 026	<u>35 739</u> 25 577
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 332</u> 25 846	<u>37 086</u> 25 846	<u>39 522</u> 36 859	<u>43 132</u> 31 353	<u>36 013</u> 25 846
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 332</u> 25 846	<u>37 086</u> 25 846	<u>39 522</u> 36 859	<u>43 132</u> 31 353	<u>36 013</u> 25 846
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 611</u> 26 121	<u>37 365</u> 26 121	<u>39 920</u> 37 252	<u>43 471</u> 31 686	<u>36 292</u> 26 121
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 188</u> 26 689	<u>37 942</u> 26 689	<u>40 743</u> 38 061	<u>44 171</u> 32 375	<u>36 869</u> 26 689
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 486</u> 26 982	<u>38 240</u> 26 982	<u>41 168</u> 38 480	<u>44 532</u> 32 731	<u>37 167</u> 26 982
212-101-1200	7473-2010 35	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>28 060</u> 25 290	<u>35 936</u> 25 290	<u>38 522</u> 36 067	<u>42 386</u> 30 679	<u>34 961</u> 25 290
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>39 087</u> 36 431	<u>42 762</u> 30 988	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 562</u> 26 072	<u>37 316</u> 26 072	<u>39 850</u> 37 182	<u>43 411</u> 31 627	<u>36 243</u> 26 072
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 838</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>40 243</u> 37 570	<u>43 746</u> 31 957	<u>36 519</u> 26 344
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>39 087</u> 36 431	<u>42 762</u> 30 988	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 292</u> 25 806	<u>37 046</u> 25 806	<u>39 464</u> 36 803	<u>43 083</u> 31 305	<u>35 973</u> 25 806
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 838</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>40 243</u> 37 570	<u>43 746</u> 31 957	<u>36 519</u> 26 344
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 120</u> 26 621	<u>37 874</u> 26 621	<u>40 645</u> 37 965	<u>44 088</u> 32 293	<u>36 801</u> 26 621
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 120</u> 26 621	<u>37 874</u> 26 621	<u>40 645</u> 37 965	<u>44 088</u> 32 293	<u>36 801</u> 26 621
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 408</u> 26 904	<u>38 161</u> 26 904	<u>41 056</u> 38 369	<u>44 437</u> 32 637	<u>37 089</u> 26 904
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 002</u> 27 489	<u>38 756</u> 27 489	<u>41 903</u> 39 203	<u>45 157</u> 33 346	<u>37 683</u> 27 489

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 309</u> 27 791	<u>39 063</u> 27 791	<u>42 341</u> 39 634	<u>45 530</u> 33 713	<u>37 990</u> 27 791
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 345</u> 26 554	<u>37 221</u> 26 554	<u>39 621</u> 37 149	<u>43 578</u> 31 852	<u>36 245</u> 26 554
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>38 078</u> 26 823	<u>40 197</u> 37 524	<u>43 966</u> 32 173	<u>37 005</u> 26 823
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 886</u> 27 376	<u>38 640</u> 27 376	<u>40 983</u> 38 298	<u>44 640</u> 32 837	<u>37 567</u> 27 376
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>38 930</u> 27 661	<u>41 389</u> 38 697	<u>44 987</u> 33 179	<u>37 857</u> 27 661
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>38 078</u> 26 823	<u>40 197</u> 37 524	<u>43 966</u> 32 173	<u>37 005</u> 26 823
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 603</u> 27 096	<u>38 356</u> 27 096	<u>40 586</u> 37 907	<u>44 299</u> 32 502	<u>37 284</u> 27 096
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>38 930</u> 27 661	<u>41 389</u> 38 697	<u>44 987</u> 33 179	<u>37 857</u> 27 661
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 472</u> 27 952	<u>39 226</u> 27 952	<u>41 802</u> 39 104	<u>45 342</u> 33 528	<u>38 153</u> 27 952
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 472</u> 27 952	<u>39 226</u> 27 952	<u>41 802</u> 39 104	<u>45 342</u> 33 528	<u>38 153</u> 27 952

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 774</u> 28 249	<u>39 528</u> 28 249	<u>42 225</u> 39 520	<u>45 705</u> 33 885	<u>38 455</u> 28 249
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 398</u> 28 864	<u>40 152</u> 28 864	<u>43 098</u> 40 379	<u>46 453</u> 34 621	<u>39 079</u> 28 864
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 720</u> 29 181	<u>40 474</u> 29 181	<u>43 549</u> 40 823	<u>46 840</u> 35 002	<u>39 401</u> 29 181
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>30 694</u> 27 882	<u>38 570</u> 27 882	<u>40 753</u> 38 263	<u>44 819</u> 33 073	<u>37 594</u> 27 882
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 687</u> 28 164	<u>39 441</u> 28 164	<u>41 341</u> 38 650	<u>45 219</u> 33 407	<u>38 368</u> 28 164
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>31 277</u> 28 744	<u>40 031</u> 28 744	<u>42 151</u> 39 447	<u>45 919</u> 34 096	<u>38 958</u> 28 744
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 581</u> 29 044	<u>40 335</u> 29 044	<u>42 568</u> 39 858	<u>46 280</u> 34 451	<u>39 262</u> 29 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 687</u> 28 164	<u>39 441</u> 28 164	<u>41 341</u> 38 650	<u>45 219</u> 33 407	<u>38 368</u> 28 164
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 979</u> 28 451	<u>39 733</u> 28 451	<u>41 742</u> 39 044	<u>45 565</u> 33 748	<u>38 660</u> 28 451
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 581</u> 29 044	<u>40 335</u> 29 044	<u>42 568</u> 39 858	<u>46 280</u> 34 451	<u>39 262</u> 29 044

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>31 892</u> 29 350	<u>40 646</u> 29 350	<u>42 994</u> 40 277	<u>46 648</u> 34 813	<u>39 573</u> 29 350
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>31 892</u> 29 350	<u>40 646</u> 29 350	<u>42 994</u> 40 277	<u>46 648</u> 34 813	<u>39 573</u> 29 350
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>32 209</u> 29 662	<u>40 963</u> 29 662	<u>43 430</u> 40 706	<u>47 024</u> 35 184	<u>39 890</u> 29 662
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 864</u> 30 307	<u>41 618</u> 30 307	<u>44 329</u> 41 591	<u>47 801</u> 35 949	<u>40 545</u> 30 307
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>33 203</u> 30 640	<u>41 956</u> 30 640	<u>44 793</u> 42 048	<u>48 203</u> 36 344	<u>40 884</u> 30 640
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>17 324</u> 14 723	<u>25 200</u> 14 723	<u>25 586</u> 23 335	<u>30 550</u> 19 029	<u>24 225</u> 14 723
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 072</u> 15 459	<u>25 948</u> 15 459	<u>26 771</u> 24 501	<u>31 517</u> 19 980	<u>24 972</u> 15 459
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>18 857</u> 16 232	<u>26 733</u> 16 232	<u>28 265</u> 25 971	<u>32 656</u> 21 102	<u>25 758</u> 16 232

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 731</u> 16 396	<u>27 485</u> 16 396	<u>28 726</u> 26 234	<u>32 934</u> 21 315	<u>26 412</u> 16 396
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>18 901</u> 16 563	<u>27 655</u> 16 563	<u>28 998</u> 26 501	<u>33 155</u> 21 532	<u>26 582</u> 16 563
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734	<u>29 276</u> 26 775	<u>33 380</u> 21 754	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 432</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086	<u>29 848</u> 27 338	<u>33 845</u> 22 212	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>30 144</u> 27 629	<u>34 085</u> 22 449	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>18 901</u> 16 563	<u>27 655</u> 16 563	<u>28 998</u> 26 501	<u>33 155</u> 21 532	<u>26 582</u> 16 563
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734	<u>29 276</u> 26 775	<u>33 380</u> 21 754	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 252</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 610</u> 21 981	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>30 144</u> 27 629	<u>34 085</u> 22 449	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>19 806</u> 17 454	<u>28 560</u> 17 454	<u>30 446</u> 27 926	<u>34 331</u> 22 690	<u>27 487</u> 17 454
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734	<u>29 276</u> 26 775	<u>33 380</u> 21 754	<u>26 756</u> 16 734

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 252</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 610</u> 21 981	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 432</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086	<u>29 848</u> 27 338	<u>33 845</u> 22 212	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>19 806</u> 17 454	<u>28 560</u> 17 454	<u>30 446</u> 27 926	<u>34 331</u> 22 690	<u>27 487</u> 17 454
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>19 999</u> 17 644	<u>28 752</u> 17 644	<u>30 754</u> 28 230	<u>34 581</u> 22 937	<u>27 680</u> 17 644
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 252</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 610</u> 21 981	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 432</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086	<u>29 848</u> 27 338	<u>33 845</u> 22 212	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>30 144</u> 27 629	<u>34 085</u> 22 449	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>19 999</u> 17 644	<u>28 752</u> 17 644	<u>30 754</u> 28 230	<u>34 581</u> 22 937	<u>27 680</u> 17 644
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 196</u> 17 838	<u>28 949</u> 17 838	<u>31 069</u> 28 540	<u>34 837</u> 23 189	<u>27 877</u> 17 838
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 231</u> 17 585	<u>28 107</u> 17 585	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>27 132</u> 17 585

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 119</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>30 392</u> 27 873	<u>34 461</u> 22 818	<u>27 800</u> 17 762
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>32 219</u> 29 672	<u>35 956</u> 24 290	<u>28 965</u> 18 908
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>28 172</u> 18 129

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>32 219</u> 29 672	<u>35 956</u> 24 290	<u>28 965</u> 18 908
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 547</u> 29 994	<u>36 225</u> 24 554	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 547</u> 29 994	<u>36 225</u> 24 554	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 706</u> 19 324	<u>30 460</u> 19 324	<u>32 882</u> 30 324	<u>36 499</u> 24 824	<u>29 387</u> 19 324
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 231</u> 17 585	<u>28 107</u> 17 585	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>27 132</u> 17 585

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 119</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>30 392</u> 27 873	<u>34 461</u> 22 818	<u>27 800</u> 17 762
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 681</u> 28 158	<u>34 697</u> 23 051	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>32 219</u> 29 672	<u>35 956</u> 24 290	<u>28 965</u> 18 908
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 976</u> 28 448	<u>34 939</u> 23 288	<u>28 172</u> 18 129

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>32 219</u> 29 672	<u>35 956</u> 24 290	<u>28 965</u> 18 908
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 547</u> 29 994	<u>36 225</u> 24 554	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>31 277</u> 28 744	<u>35 185</u> 23 531	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 584</u> 29 047	<u>35 437</u> 23 779	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 898</u> 29 356	<u>35 694</u> 24 032	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 547</u> 29 994	<u>36 225</u> 24 554	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 706</u> 19 324	<u>30 460</u> 19 324	<u>32 882</u> 30 324	<u>36 499</u> 24 824	<u>29 387</u> 19 324
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 980</u> 20 290	<u>30 856</u> 20 290	<u>33 212</u> 30 841	<u>37 191</u> 25 566	<u>29 881</u> 20 290

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 896</u> 20 495	<u>31 650</u> 20 495	<u>33 724</u> 31 153	<u>37 515</u> 25 824	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>34 047</u> 31 470	<u>37 782</u> 26 087	<u>30 789</u> 20 704
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>34 376</u> 31 795	<u>38 056</u> 26 356	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>35 056</u> 32 464	<u>38 619</u> 26 911	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>35 407</u> 32 810	<u>38 910</u> 27 197	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>34 047</u> 31 470	<u>37 782</u> 26 087	<u>30 789</u> 20 704
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>34 376</u> 31 795	<u>38 056</u> 26 356	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>34 713</u> 32 126	<u>38 335</u> 26 631	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>35 407</u> 32 810	<u>38 910</u> 27 197	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>35 766</u> 33 162	<u>39 207</u> 27 490	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>34 376</u> 31 795	<u>38 056</u> 26 356	<u>31 006</u> 20 918

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>34 713</u> 32 126	<u>38 335</u> 26 631	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>35 056</u> 32 464	<u>38 619</u> 26 911	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>35 766</u> 33 162	<u>39 207</u> 27 490	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>36 132</u> 33 523	<u>39 511</u> 27 789	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>34 713</u> 32 126	<u>38 335</u> 26 631	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>35 056</u> 32 464	<u>38 619</u> 26 911	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>35 407</u> 32 810	<u>38 910</u> 27 197	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>36 132</u> 33 523	<u>39 511</u> 27 789	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 726</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>36 506</u> 33 891	<u>39 821</u> 28 094	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>36 132</u> 33 523	<u>39 511</u> 27 789	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 726</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>36 506</u> 33 891	<u>39 821</u> 28 094	<u>32 407</u> 22 297

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>36 889</u> 34 268	<u>40 138</u> 28 406	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 235</u> 22 798	<u>33 989</u> 22 798	<u>37 280</u> 34 653	<u>40 463</u> 28 725	<u>32 916</u> 22 798
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 768</u> 23 322	<u>34 522</u> 23 322	<u>38 089</u> 35 450	<u>41 134</u> 29 386	<u>33 449</u> 23 322
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 438</u> 20 741	<u>31 314</u> 20 741	<u>34 037</u> 31 653	<u>37 833</u> 26 197	<u>30 339</u> 20 741
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 358</u> 20 951	<u>32 112</u> 20 951	<u>34 557</u> 31 972	<u>38 162</u> 26 461	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>34 888</u> 32 299	<u>38 437</u> 26 732	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>35 572</u> 32 972	<u>39 003</u> 27 288	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>35 924</u> 33 319	<u>39 294</u> 27 576	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 358</u> 20 951	<u>32 112</u> 20 951	<u>34 557</u> 31 972	<u>38 162</u> 26 461	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>34 888</u> 32 299	<u>38 437</u> 26 732	<u>31 257</u> 21 164

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>35 226</u> 32 632	<u>38 717</u> 27 007	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>35 924</u> 33 319	<u>39 294</u> 27 576	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>36 284</u> 33 673	<u>39 593</u> 27 869	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>34 888</u> 32 299	<u>38 437</u> 26 732	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>35 226</u> 32 632	<u>38 717</u> 27 007	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>35 572</u> 32 972	<u>39 003</u> 27 288	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>36 284</u> 33 673	<u>39 593</u> 27 869	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 732</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302	<u>36 652</u> 34 035	<u>39 897</u> 28 169	<u>32 413</u> 22 302
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>36 284</u> 33 673	<u>39 593</u> 27 869	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 732</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302	<u>36 652</u> 34 035	<u>39 897</u> 28 169	<u>32 413</u> 22 302
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>37 028</u> 34 405	<u>40 208</u> 28 475	<u>32 659</u> 22 545

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>33 984</u> 22 792	<u>37 412</u> 34 783	<u>40 526</u> 28 788	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 750</u> 23 305	<u>34 504</u> 23 305	<u>38 206</u> 35 565	<u>41 183</u> 29 435	<u>33 431</u> 23 305
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 813</u> 22 094	<u>32 689</u> 22 094	<u>34 614</u> 32 221	<u>38 808</u> 27 157	<u>31 713</u> 22 094
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>33 500</u> 22 317	<u>35 140</u> 32 546	<u>39 148</u> 27 432	<u>32 428</u> 22 317
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>35 477</u> 32 878	<u>39 432</u> 27 712	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>34 209</u> 23 014	<u>36 173</u> 33 563	<u>40 019</u> 28 289	<u>33 136</u> 23 014
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>34 455</u> 23 257	<u>36 532</u> 33 917	<u>40 322</u> 28 587	<u>33 382</u> 23 257
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>33 500</u> 22 317	<u>35 140</u> 32 546	<u>39 148</u> 27 432	<u>32 428</u> 22 317
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>35 477</u> 32 878	<u>39 432</u> 27 712	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>35 821</u> 33 217	<u>39 723</u> 27 997	<u>32 895</u> 22 777

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>34 455</u> 23 257	<u>36 532</u> 33 917	<u>40 322</u> 28 587	<u>33 382</u> 23 257
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>36 899</u> 34 277	<u>40 631</u> 28 891	<u>33 634</u> 23 504
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>35 477</u> 32 878	<u>39 432</u> 27 712	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>35 821</u> 33 217	<u>39 723</u> 27 997	<u>32 895</u> 22 777
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>34 209</u> 23 014	<u>36 173</u> 33 563	<u>40 019</u> 28 289	<u>33 136</u> 23 014
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>36 899</u> 34 277	<u>40 631</u> 28 891	<u>33 634</u> 23 504
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>34 963</u> 23 757	<u>37 273</u> 34 646	<u>40 946</u> 29 201	<u>33 890</u> 23 757
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>36 899</u> 34 277	<u>40 631</u> 28 891	<u>33 634</u> 23 504
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>34 963</u> 23 757	<u>37 273</u> 34 646	<u>40 946</u> 29 201	<u>33 890</u> 23 757
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>35 226</u> 24 015	<u>37 656</u> 35 023	<u>41 269</u> 29 519	<u>34 153</u> 24 015
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 740</u> 24 279	<u>35 494</u> 24 279	<u>38 047</u> 35 407	<u>41 598</u> 29 843	<u>34 421</u> 24 279

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 294</u> 24 824	<u>36 048</u> 24 824	<u>38 855</u> 36 203	<u>42 280</u> 30 514	<u>34 975</u> 24 824
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 103</u> 24 348	<u>34 979</u> 24 348	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 004</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>36 972</u> 34 350	<u>41 221</u> 29 472	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>37 692</u> 35 058	<u>41 839</u> 30 080	<u>35 256</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>38 063</u> 35 423	<u>42 157</u> 30 393	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>36 972</u> 34 350	<u>41 221</u> 29 472	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>37 328</u> 34 700	<u>41 527</u> 29 773	<u>34 996</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>38 063</u> 35 423	<u>42 157</u> 30 393	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>38 442</u> 35 796	<u>42 482</u> 30 713	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>38 442</u> 35 796	<u>42 482</u> 30 713	<u>35 793</u> 25 630

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>38 828</u> 36 177	<u>42 814</u> 31 040	<u>36 070</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 962</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>39 627</u> 36 963	<u>43 499</u> 31 714	<u>36 642</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>40 040</u> 37 370	<u>43 854</u> 32 063	<u>36 938</u> 26 756
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 103</u> 24 348	<u>34 979</u> 24 348	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 004</u> 24 348
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 561</u> 24 799	<u>35 437</u> 24 799	<u>37 810</u> 35 367	<u>41 781</u> 30 083	<u>34 462</u> 24 799
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 523</u> 25 050	<u>36 277</u> 25 050	<u>38 368</u> 35 724	<u>42 151</u> 30 387	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 048</u> 25 566	<u>36 802</u> 25 566	<u>39 116</u> 36 460	<u>42 787</u> 31 013	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 318</u> 25 832	<u>37 072</u> 25 832	<u>39 502</u> 36 840	<u>43 115</u> 31 336	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 523</u> 25 050	<u>36 277</u> 25 050	<u>38 368</u> 35 724	<u>42 151</u> 30 387	<u>35 204</u> 25 050

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 783</u> 25 305	<u>36 537</u> 25 305	<u>38 738</u> 36 088	<u>42 466</u> 30 697	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 318</u> 25 832	<u>37 072</u> 25 832	<u>39 502</u> 36 840	<u>43 115</u> 31 336	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 595</u> 26 104	<u>37 348</u> 26 104	<u>39 896</u> 37 228	<u>43 450</u> 31 666	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 595</u> 26 104	<u>37 348</u> 26 104	<u>39 896</u> 37 228	<u>43 450</u> 31 666	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 877</u> 26 382	<u>37 631</u> 26 382	<u>40 299</u> 37 624	<u>43 793</u> 32 003	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 459</u> 26 956	<u>38 213</u> 26 956	<u>41 130</u> 38 442	<u>44 500</u> 32 699	<u>37 140</u> 26 956
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 760</u> 27 252	<u>38 514</u> 27 252	<u>41 559</u> 38 864	<u>44 865</u> 33 058	<u>37 441</u> 27 252
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 317</u> 25 543	<u>36 193</u> 25 543	<u>38 888</u> 36 428	<u>42 698</u> 30 985	<u>35 217</u> 25 543
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 286</u> 25 801	<u>37 040</u> 25 801	<u>39 457</u> 36 796	<u>43 077</u> 31 298	<u>35 967</u> 25 801
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 827</u> 26 333	<u>37 581</u> 26 333	<u>40 228</u> 37 554	<u>43 732</u> 31 944	<u>36 508</u> 26 333

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 607	<u>37 859</u> 26 607	<u>40 625</u> 37 945	<u>44 070</u> 32 276	<u>36 786</u> 26 607
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 286</u> 25 801	<u>37 040</u> 25 801	<u>39 457</u> 36 796	<u>43 077</u> 31 298	<u>35 967</u> 25 801
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 554</u> 26 064	<u>37 308</u> 26 064	<u>39 838</u> 37 171	<u>43 401</u> 31 618	<u>36 235</u> 26 064
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 607	<u>37 859</u> 26 607	<u>40 625</u> 37 945	<u>44 070</u> 32 276	<u>36 786</u> 26 607
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 390</u> 26 887	<u>38 144</u> 26 887	<u>41 031</u> 38 345	<u>44 415</u> 32 616	<u>37 071</u> 26 887
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 390</u> 26 887	<u>38 144</u> 26 887	<u>41 031</u> 38 345	<u>44 415</u> 32 616	<u>37 071</u> 26 887
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 681</u> 27 173	<u>38 435</u> 27 173	<u>41 445</u> 38 753	<u>44 768</u> 32 963	<u>37 362</u> 27 173
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 281</u> 27 764	<u>39 035</u> 27 764	<u>42 301</u> 39 595	<u>45 496</u> 33 680	<u>37 962</u> 27 764
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 591</u> 28 069	<u>39 345</u> 28 069	<u>42 743</u> 40 030	<u>45 872</u> 34 050	<u>38 272</u> 28 069
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 615</u> 26 821	<u>37 491</u> 26 821	<u>39 998</u> 37 520	<u>43 902</u> 32 170	<u>36 516</u> 26 821

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 598</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091	<u>40 578</u> 37 899	<u>44 293</u> 32 495	<u>37 279</u> 27 091
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 165</u> 27 650	<u>38 919</u> 27 650	<u>41 372</u> 38 681	<u>44 974</u> 33 165	<u>37 846</u> 27 650
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 458</u> 27 938	<u>39 212</u> 27 938	<u>41 782</u> 39 084	<u>45 325</u> 33 511	<u>38 139</u> 27 938
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 598</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091	<u>40 578</u> 37 899	<u>44 293</u> 32 495	<u>37 279</u> 27 091
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 368	<u>38 632</u> 27 368	<u>40 971</u> 38 286	<u>44 630</u> 32 827	<u>37 559</u> 27 368
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 458</u> 27 938	<u>39 212</u> 27 938	<u>41 782</u> 39 084	<u>45 325</u> 33 511	<u>38 139</u> 27 938
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 757</u> 28 232	<u>39 510</u> 28 232	<u>42 200</u> 39 495	<u>45 683</u> 33 864	<u>38 437</u> 28 232
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 757</u> 28 232	<u>39 510</u> 28 232	<u>42 200</u> 39 495	<u>45 683</u> 33 864	<u>38 437</u> 28 232
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 062</u> 28 532	<u>39 816</u> 28 532	<u>42 627</u> 39 915	<u>46 049</u> 34 224	<u>38 743</u> 28 532
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 692</u> 29 153	<u>40 446</u> 29 153	<u>43 508</u> 40 783	<u>46 805</u> 34 968	<u>39 373</u> 29 153
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 017</u> 29 473	<u>40 771</u> 29 473	<u>43 964</u> 41 231	<u>47 195</u> 35 352	<u>39 698</u> 29 473

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 977</u> 28 162	<u>38 853</u> 28 162	<u>41 142</u> 38 646	<u>45 155</u> 33 404	<u>37 878</u> 28 162
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 446	<u>39 728</u> 28 446	<u>41 734</u> 39 036	<u>45 559</u> 33 741	<u>38 655</u> 28 446
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 570</u> 29 033	<u>40 324</u> 29 033	<u>42 551</u> 39 841	<u>46 266</u> 34 437	<u>39 251</u> 29 033
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 877</u> 29 335	<u>40 631</u> 29 335	<u>42 973</u> 40 256	<u>46 630</u> 34 796	<u>39 558</u> 29 335
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 446	<u>39 728</u> 28 446	<u>41 734</u> 39 036	<u>45 559</u> 33 741	<u>38 655</u> 28 446
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>40 023</u> 28 736	<u>42 138</u> 39 435	<u>45 909</u> 34 086	<u>38 950</u> 28 736
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 877</u> 29 335	<u>40 631</u> 29 335	<u>42 973</u> 40 256	<u>46 630</u> 34 796	<u>39 558</u> 29 335
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 191</u> 29 644	<u>40 945</u> 29 644	<u>43 404</u> 40 680	<u>47 002</u> 35 162	<u>39 872</u> 29 644
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 191</u> 29 644	<u>40 945</u> 29 644	<u>43 404</u> 40 680	<u>47 002</u> 35 162	<u>39 872</u> 29 644
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 511</u> 29 959	<u>41 265</u> 29 959	<u>43 843</u> 41 113	<u>47 382</u> 35 536	<u>40 192</u> 29 959

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 173</u> 30 610	<u>41 927</u> 30 610	<u>44 751</u> 42 007	<u>48 167</u> 36 309	<u>40 854</u> 30 610
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 515</u> 30 947	<u>42 268</u> 30 947	<u>45 220</u> 42 468	<u>48 572</u> 36 707	<u>41 196</u> 30 947

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 131</u> 14 577	<u>19 814</u> 14 577	<u>24 076</u> 14 577	<u>24 076</u> 14 577	
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 871</u> 15 306	<u>20 555</u> 15 306	<u>24 817</u> 15 306	<u>24 817</u> 15 306	
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 649</u> 16 071	<u>21 332</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071	

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 199</u> 16 234	<u>21 760</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 367</u> 16 399	<u>21 929</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 539</u> 16 568	<u>22 101</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 893</u> 16 917	<u>22 455</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 076</u> 17 097	<u>22 638</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 367</u> 16 399	<u>21 929</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 539</u> 16 568	<u>22 101</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 714</u> 16 741	<u>22 276</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 076</u> 17 097	<u>22 638</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 263</u> 17 281	<u>22 825</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 539</u> 16 568	<u>22 101</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 714</u> 16 741	<u>22 276</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 893</u> 16 917	<u>22 455</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 263</u> 17 281	<u>22 825</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 454</u> 17 469	<u>23 015</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 714</u> 16 741	<u>22 276</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 893</u> 16 917	<u>22 455</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 076</u> 17 097	<u>22 638</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 454</u> 17 469	<u>23 015</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 649</u> 17 661	<u>23 210</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 009</u> 17 411	<u>22 693</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 573</u> 17 587	<u>23 135</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 756</u> 17 766	<u>23 317</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 942</u> 17 949	<u>23 503</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 326</u> 18 327	<u>23 887</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 524</u> 18 522	<u>24 085</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 756</u> 17 766	<u>23 317</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 942</u> 17 949	<u>23 503</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 132</u> 18 136	<u>23 693</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 524</u> 18 522	<u>24 085</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 726</u> 18 721	<u>24 288</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 942</u> 17 949	<u>23 503</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 132</u> 18 136	<u>23 693</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 326</u> 18 327	<u>23 887</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 726</u> 18 721	<u>24 288</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 933</u> 18 925	<u>24 494</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 132</u> 18 136	<u>23 693</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 326</u> 18 327	<u>23 887</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 524</u> 18 522	<u>24 085</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 933</u> 18 925	<u>24 494</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 144</u> 19 133	<u>24 706</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 009</u> 17 411	<u>22 693</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 573</u> 17 587	<u>23 135</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 756</u> 17 766	<u>23 317</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 942</u> 17 949	<u>23 503</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 326</u> 18 327	<u>23 887</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 524</u> 18 522	<u>24 085</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 756</u> 17 766	<u>23 317</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 942</u> 17 949	<u>23 503</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 132</u> 18 136	<u>23 693</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 524</u> 18 522	<u>24 085</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 726</u> 18 721	<u>24 288</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 942</u> 17 949	<u>23 503</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 132</u> 18 136	<u>23 693</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 326</u> 18 327	<u>23 887</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 726</u> 18 721	<u>24 288</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 933</u> 18 925	<u>24 494</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 132</u> 18 136	<u>23 693</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 326</u> 18 327	<u>23 887</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 524</u> 18 522	<u>24 085</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 933</u> 18 925	<u>24 494</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 144</u> 19 133	<u>24 706</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 731</u> 20 089	<u>25 414</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 322</u> 20 292	<u>25 884</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 533</u> 20 499	<u>26 094</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 747</u> 20 711	<u>26 309</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 190</u> 21 147	<u>26 752</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 419</u> 21 372	<u>26 980</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 533</u> 20 499	<u>26 094</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 747</u> 20 711	<u>26 309</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 967</u> 20 926	<u>26 528</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 419</u> 21 372	<u>26 980</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 652</u> 21 601	<u>27 214</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 747</u> 20 711	<u>26 309</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 967</u> 20 926	<u>26 528</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 190</u> 21 147	<u>26 752</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 652</u> 21 601	<u>27 214</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 891</u> 21 836	<u>27 453</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 967</u> 20 926	<u>26 528</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 190</u> 21 147	<u>26 752</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 419</u> 21 372	<u>26 980</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 891</u> 21 836	<u>27 453</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 135</u> 22 076	<u>27 696</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 891</u> 21 836	<u>27 453</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 135</u> 22 076	<u>27 696</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 384</u> 22 321	<u>27 946</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 639</u> 22 572	<u>28 200</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 166</u> 23 091	<u>28 728</u> 23 091	<u>33 214</u> 23 091	<u>33 214</u> 23 091
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 184</u> 20 536	<u>25 868</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 780</u> 20 743	<u>26 342</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 995</u> 20 955	<u>26 557</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 439</u> 21 391	<u>27 001</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 668</u> 21 617	<u>27 229</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 780</u> 20 743	<u>26 342</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 995</u> 20 955	<u>26 557</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 215</u> 21 171	<u>26 777</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 668</u> 21 617	<u>27 229</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 901</u> 21 847	<u>27 463</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 995</u> 20 955	<u>26 557</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 215</u> 21 171	<u>26 777</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 439</u> 21 391	<u>27 001</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 901</u> 21 847	<u>27 463</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 140</u> 22 081	<u>27 702</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 901</u> 21 847	<u>27 463</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 140</u> 22 081	<u>27 702</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 384</u> 22 321	<u>27 946</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 633</u> 22 567	<u>28 195</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 148</u> 23 074	<u>28 710</u> 23 074	<u>33 197</u> 23 074	<u>33 197</u> 23 074
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 545</u> 21 875	<u>27 229</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 155</u> 22 096	<u>27 716</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 384</u> 22 321	<u>27 946</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 856</u> 22 786	<u>28 418</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 100</u> 23 026	<u>28 662</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 155</u> 22 096	<u>27 716</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 384</u> 22 321	<u>27 946</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 618</u> 22 552	<u>28 179</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 100</u> 23 026	<u>28 662</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 349</u> 23 271	<u>28 911</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 384</u> 22 321	<u>27 946</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 618</u> 22 552	<u>28 179</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 856</u> 22 786	<u>28 418</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 349</u> 23 271	<u>28 911</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 23 522	<u>29 165</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 349</u> 23 271	<u>28 911</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 603</u> 23 522	<u>29 165</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 863</u> 23 777	<u>29 425</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 128</u> 24 038	<u>29 690</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 677</u> 24 579	<u>30 239</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 813</u> 24 107	<u>29 496</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 446</u> 24 351	<u>30 007</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 635</u> 26 070	<u>38 548</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>44 707</u> 26 070
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>40 035</u> 26 462	<u>38 948</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>45 107</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 113</u> 25 559	<u>38 026</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>44 185</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 504</u> 25 942	<u>38 417</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>44 576</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 901</u> 26 332	<u>38 814</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>44 974</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 304</u> 26 727	<u>39 217</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>45 377</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 156</u> 26 581	<u>39 069</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>45 228</u> 26 581

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 563</u> 26 981	<u>39 476</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>45 635</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 975</u> 27 384	<u>39 888</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>46 047</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 395</u> 27 796	<u>40 308</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>46 467</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 813</u> 24 107	<u>29 496</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 446</u> 24 351	<u>30 007</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 956</u> 24 853	<u>30 517</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 219</u> 25 112	<u>30 780</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 446</u> 24 351	<u>30 007</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 698</u> 24 599	<u>30 260</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 219</u> 25 112	<u>30 780</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 487</u> 25 376	<u>31 049</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 487</u> 25 376	<u>31 049</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 762</u> 25 646	<u>31 323</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 328</u> 26 203	<u>31 890</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 621</u> 26 491	<u>32 182</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 267</u> 24 554	<u>29 950</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 904</u> 24 802	<u>30 465</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 423</u> 25 313	<u>30 985</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313	<u>35 472</u> 25 313
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 691</u> 25 577	<u>31 253</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 904</u> 24 802	<u>30 465</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802	<u>34 952</u> 24 802

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 161</u> 25 055	<u>30 722</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 691</u> 25 577	<u>31 253</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577	<u>35 739</u> 25 577
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 965</u> 25 846	<u>31 526</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 965</u> 25 846	<u>31 526</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846	<u>36 013</u> 25 846
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 244</u> 26 121	<u>31 806</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121	<u>36 292</u> 26 121
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 821</u> 26 689	<u>32 383</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689	<u>36 869</u> 26 689
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 119</u> 26 982	<u>32 681</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982	<u>37 167</u> 26 982
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 015</u> 25 290	<u>30 698</u> 25 290	<u>34 961</u> 25 290	<u>34 961</u> 25 290
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 660</u> 25 546	<u>31 221</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 195</u> 26 072	<u>31 756</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 471</u> 26 344	<u>32 032</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 660</u> 25 546	<u>31 221</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 925</u> 25 806	<u>31 486</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 471</u> 26 344	<u>32 032</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 753</u> 26 621	<u>32 314</u> 26 621	<u>36 801</u> 26 621	<u>36 801</u> 26 621
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 753</u> 26 621	<u>32 314</u> 26 621	<u>36 801</u> 26 621	<u>36 801</u> 26 621
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 040</u> 26 904	<u>32 602</u> 26 904	<u>37 089</u> 26 904	<u>37 089</u> 26 904
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 635</u> 27 489	<u>33 196</u> 27 489	<u>37 683</u> 27 489	<u>37 683</u> 27 489
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 941</u> 27 791	<u>33 503</u> 27 791	<u>37 990</u> 27 791	<u>37 990</u> 27 791
212-101-1300	40 7473-2010	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 299</u> 26 554	<u>31 983</u> 26 554	<u>36 245</u> 26 554	<u>36 245</u> 26 554

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 957</u> 26 823	<u>32 519</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 519</u> 27 376	<u>33 081</u> 27 376	<u>37 567</u> 27 376	<u>37 567</u> 27 376
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 809</u> 27 661	<u>33 370</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 957</u> 26 823	<u>32 519</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 235</u> 27 096	<u>32 797</u> 27 096	<u>37 284</u> 27 096	<u>37 284</u> 27 096
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 809</u> 27 661	<u>33 370</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 105</u> 27 952	<u>33 666</u> 27 952	<u>38 153</u> 27 952	<u>38 153</u> 27 952
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 105</u> 27 952	<u>33 666</u> 27 952	<u>38 153</u> 27 952	<u>38 153</u> 27 952
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 407</u> 28 249	<u>33 968</u> 28 249	<u>38 455</u> 28 249	<u>38 455</u> 28 249
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 031</u> 28 864	<u>34 592</u> 28 864	<u>39 079</u> 28 864	<u>39 079</u> 28 864
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 353</u> 29 181	<u>34 915</u> 29 181	<u>39 401</u> 29 181	<u>39 401</u> 29 181

212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 648</u> 27 882	<u>33 332</u> 27 882	<u>37 594</u> 27 882	<u>37 594</u> 27 882
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 320</u> 28 164	<u>33 881</u> 28 164	<u>38 368</u> 28 164	<u>38 368</u> 28 164
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 910</u> 28 744	<u>34 471</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 214</u> 29 044	<u>34 776</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 320</u> 28 164	<u>33 881</u> 28 164	<u>38 368</u> 28 164	<u>38 368</u> 28 164
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 612</u> 28 451	<u>34 173</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 214</u> 29 044	<u>34 776</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 525</u> 29 350	<u>35 086</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 525</u> 29 350	<u>35 086</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 842</u> 29 662	<u>35 403</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 497</u> 30 307	<u>36 059</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>38 835</u> 30 640	<u>36 397</u> 30 640	<u>40 884</u> 30 640	<u>40 884</u> 30 640
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 279</u> 14 723	<u>19 962</u> 14 723	<u>24 225</u> 14 723	<u>24 225</u> 14 723
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 027</u> 15 459	<u>20 710</u> 15 459	<u>24 972</u> 15 459	<u>24 972</u> 15 459
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 812</u> 16 232	<u>21 495</u> 16 232	<u>25 758</u> 16 232	<u>25 758</u> 16 232
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 364</u> 16 396	<u>21 925</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 534</u> 16 563	<u>22 095</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 707</u> 16 734	<u>22 269</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 065</u> 17 086	<u>22 627</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 250</u> 17 268	<u>22 811</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 534</u> 16 563	<u>22 095</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 707</u> 16 734	<u>22 269</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 884</u> 16 908	<u>22 446</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 250</u> 17 268	<u>22 811</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 439</u> 17 454	<u>23 000</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 707</u> 16 734	<u>22 269</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 884</u> 16 908	<u>22 446</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 065</u> 17 086	<u>22 627</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 439</u> 17 454	<u>23 000</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 631</u> 17 644	<u>23 193</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 884</u> 16 908	<u>22 446</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 065</u> 17 086	<u>22 627</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 250</u> 17 268	<u>22 811</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 631</u> 17 644	<u>23 193</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 828</u> 17 838	<u>23 390</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 186</u> 17 585	<u>22 870</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 752</u> 17 762	<u>23 314</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 339</u> 19 324	<u>24 900</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 186</u> 17 585	<u>22 870</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 752</u> 17 762	<u>23 314</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 339</u> 19 324	<u>24 900</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 935</u> 20 290	<u>25 618</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 528</u> 20 495	<u>26 090</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 741</u> 20 704	<u>26 302</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 958</u> 20 918	<u>26 519</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 405</u> 21 358	<u>26 967</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 636</u> 21 585	<u>27 198</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 741</u> 20 704	<u>26 302</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 958</u> 20 918	<u>26 519</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 179</u> 21 136	<u>26 741</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 636</u> 21 585	<u>27 198</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 872</u> 21 817	<u>27 433</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 958</u> 20 918	<u>26 519</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 179</u> 21 136	<u>26 741</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 405</u> 21 358	<u>26 967</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 872</u> 21 817	<u>27 433</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 055	<u>27 674</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 21 136	<u>26 741</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 405</u> 21 358	<u>26 967</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 636</u> 21 585	<u>27 198</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 055	<u>27 674</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 297	<u>27 921</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 055	<u>27 674</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 297	<u>27 921</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 868</u> 22 798	<u>28 430</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 401</u> 23 322	<u>28 962</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322

212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 393</u> 20 741	<u>26 077</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 991</u> 20 951	<u>26 553</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 208</u> 21 164	<u>26 770</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 656</u> 21 605	<u>27 218</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 887</u> 21 833	<u>27 449</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 991</u> 20 951	<u>26 553</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 208</u> 21 164	<u>26 770</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 430</u> 21 383	<u>26 992</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 887</u> 21 833	<u>27 449</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 065	<u>27 685</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 208</u> 21 164	<u>26 770</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 430</u> 21 383	<u>26 992</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 656</u> 21 605	<u>27 218</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 065	<u>27 685</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 302	<u>27 926</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 065	<u>27 685</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 302	<u>27 926</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 862</u> 22 792	<u>28 424</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 383</u> 23 305	<u>28 944</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						

212-101-2201		3	1	2400	<u>29 767</u> 22 094	<u>27 451</u> 22 094	<u>31 713</u> 22 094	<u>31 713</u> 22 094
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 317	<u>27 941</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 088</u> 23 014	<u>28 650</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 334</u> 23 257	<u>28 896</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 317	<u>27 941</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 847</u> 22 777	<u>28 408</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 334</u> 23 257	<u>28 896</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 504	<u>29 147</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 847</u> 22 777	<u>28 408</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 088</u> 23 014	<u>28 650</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 504	<u>29 147</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 842</u> 23 757	<u>29 404</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 504	<u>29 147</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 842</u> 23 757	<u>29 404</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 105</u> 24 015	<u>29 666</u> 24 015	<u>34 153</u> 24 015	<u>34 153</u> 24 015
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 373</u> 24 279	<u>29 934</u> 24 279	<u>34 421</u> 24 279	<u>34 421</u> 24 279
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 927</u> 24 824	<u>30 489</u> 24 824	<u>34 975</u> 24 824	<u>34 975</u> 24 824
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 058</u> 24 348	<u>29 741</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 693</u> 24 594	<u>30 255</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 208</u> 25 101	<u>30 770</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 474</u> 25 363	<u>31 035</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 693</u> 24 594	<u>30 255</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 948</u> 24 845	<u>30 510</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 474</u> 25 363	<u>31 035</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 745</u> 25 630	<u>31 307</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 745</u> 25 630	<u>31 307</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 022</u> 25 902	<u>31 584</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 594</u> 26 465	<u>32 156</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 890</u> 26 756	<u>32 451</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 058</u> 24 348	<u>29 741</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 516</u> 24 799	<u>30 199</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 156</u> 25 050	<u>30 717</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 680</u> 25 566	<u>31 242</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 951</u> 25 832	<u>31 513</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 156</u> 25 050	<u>30 717</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 415</u> 25 305	<u>30 977</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 951</u> 25 832	<u>31 513</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 227</u> 26 104	<u>31 789</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 227</u> 26 104	<u>31 789</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 509</u> 26 382	<u>32 071</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 092</u> 26 956	<u>32 654</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 393</u> 27 252	<u>32 955</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 272</u> 25 543	<u>30 955</u> 25 543	<u>35 217</u> 25 543	<u>35 217</u> 25 543
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 919</u> 25 801	<u>31 481</u> 25 801	<u>35 967</u> 25 801	<u>35 967</u> 25 801
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 460</u> 26 333	<u>32 021</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 738</u> 26 607	<u>32 300</u> 26 607	<u>36 786</u> 26 607	<u>36 786</u> 26 607
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 919</u> 25 801	<u>31 481</u> 25 801	<u>35 967</u> 25 801	<u>35 967</u> 25 801
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 187</u> 26 064	<u>31 748</u> 26 064	<u>36 235</u> 26 064	<u>36 235</u> 26 064

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 738</u> 26 607	<u>32 300</u> 26 607	<u>36 786</u> 26 607	<u>36 786</u> 26 607
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 023</u> 26 887	<u>32 584</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 023</u> 26 887	<u>32 584</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 313</u> 27 173	<u>32 875</u> 27 173	<u>37 362</u> 27 173	<u>37 362</u> 27 173
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 764	<u>33 475</u> 27 764	<u>37 962</u> 27 764	<u>37 962</u> 27 764
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 224</u> 28 069	<u>33 785</u> 28 069	<u>38 272</u> 28 069	<u>38 272</u> 28 069
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 570</u> 26 821	<u>32 253</u> 26 821	<u>36 516</u> 26 821	<u>36 516</u> 26 821
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 230</u> 27 091	<u>32 792</u> 27 091	<u>37 279</u> 27 091	<u>37 279</u> 27 091
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 798</u> 27 650	<u>33 359</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 27 938	<u>33 652</u> 27 938	<u>38 139</u> 27 938	<u>38 139</u> 27 938

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 230</u> 27 091	<u>32 792</u> 27 091	<u>37 279</u> 27 091	<u>37 279</u> 27 091
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 511</u> 27 368	<u>33 073</u> 27 368	<u>37 559</u> 27 368	<u>37 559</u> 27 368
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 090</u> 27 938	<u>33 652</u> 27 938	<u>38 139</u> 27 938	<u>38 139</u> 27 938
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 28 232	<u>33 951</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 389</u> 28 232	<u>33 951</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 694</u> 28 532	<u>34 256</u> 28 532	<u>38 743</u> 28 532	<u>38 743</u> 28 532
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 325</u> 29 153	<u>34 886</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 650</u> 29 473	<u>35 212</u> 29 473	<u>39 698</u> 29 473	<u>39 698</u> 29 473
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 932</u> 28 162	<u>33 616</u> 28 162	<u>37 878</u> 28 162	<u>37 878</u> 28 162
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 607</u> 28 446	<u>34 168</u> 28 446	<u>38 655</u> 28 446	<u>38 655</u> 28 446

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 202</u> 29 033	<u>34 764</u> 29 033	<u>39 251</u> 29 033	<u>39 251</u> 29 033
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 510</u> 29 335	<u>35 071</u> 29 335	<u>39 558</u> 29 335	<u>39 558</u> 29 335
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 607</u> 28 446	<u>34 168</u> 28 446	<u>38 655</u> 28 446	<u>38 655</u> 28 446
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 901</u> 28 736	<u>34 463</u> 28 736	<u>38 950</u> 28 736	<u>38 950</u> 28 736
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 510</u> 29 335	<u>35 071</u> 29 335	<u>39 558</u> 29 335	<u>39 558</u> 29 335
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 823</u> 29 644	<u>35 385</u> 29 644	<u>39 872</u> 29 644	<u>39 872</u> 29 644
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 823</u> 29 644	<u>35 385</u> 29 644	<u>39 872</u> 29 644	<u>39 872</u> 29 644
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 144</u> 29 959	<u>35 705</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 806</u> 30 610	<u>36 367</u> 30 610	<u>40 854</u> 30 610	<u>40 854</u> 30 610
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 147</u> 30 947	<u>36 709</u> 30 947	<u>41 196</u> 30 947	<u>41 196</u> 30 947

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>17 176</u> 14 577	<u>25 052</u> 14 577	<u>25 351</u> 23 104	<u>30 359</u> 18 840	<u>24 076</u> 14 577
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>17 916</u> 15 306	<u>25 792</u> 15 306	<u>26 524</u> 24 259	<u>31 316</u> 19 782	<u>24 817</u> 15 306
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 694</u> 16 071	<u>26 570</u> 16 071	<u>28 003</u> 25 714	<u>32 444</u> 20 893	<u>25 594</u> 16 071
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>20 055</u> 17 411	<u>27 931</u> 17 411	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>26 955</u> 17 411
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 055</u> 17 411	<u>27 931</u> 17 411	<u>29 636</u> 27 321	<u>33 941</u> 22 366	<u>26 955</u> 17 411
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 776</u> 20 089	<u>30 652</u> 20 089	<u>32 902</u> 30 536	<u>36 934</u> 25 313	<u>29 677</u> 20 089
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 230</u> 20 536	<u>31 106</u> 20 536	<u>33 718</u> 31 339	<u>37 569</u> 25 938	<u>30 130</u> 20 536
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 590</u> 21 875	<u>32 466</u> 21 875	<u>34 290</u> 31 902	<u>38 535</u> 26 888	<u>31 491</u> 21 875
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>34 734</u> 24 107	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>33 759</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>34 734</u> 24 107	<u>36 086</u> 33 670	<u>40 567</u> 28 888	<u>33 759</u> 24 107

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 312</u> 24 554	<u>35 188</u> 24 554	<u>37 454</u> 35 016	<u>41 478</u> 29 785	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 324</u> 14 723	<u>25 200</u> 14 723	<u>25 586</u> 23 335	<u>30 550</u> 19 029	<u>24 225</u> 14 723
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 072</u> 15 459	<u>25 948</u> 15 459	<u>26 771</u> 24 501	<u>31 517</u> 19 980	<u>24 972</u> 15 459
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>18 857</u> 16 232	<u>26 733</u> 16 232	<u>28 265</u> 25 971	<u>32 656</u> 21 102	<u>25 758</u> 16 232
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 231</u> 17 585	<u>28 107</u> 17 585	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>27 132</u> 17 585
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 231</u> 17 585	<u>28 107</u> 17 585	<u>29 914</u> 27 595	<u>34 168</u> 22 590	<u>27 132</u> 17 585
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 980</u> 20 290	<u>30 856</u> 20 290	<u>33 212</u> 30 841	<u>37 191</u> 25 566	<u>29 881</u> 20 290
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 438</u> 20 741	<u>31 314</u> 20 741	<u>34 037</u> 31 653	<u>37 833</u> 26 197	<u>30 339</u> 20 741
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 813</u> 22 094	<u>32 689</u> 22 094	<u>34 614</u> 32 221	<u>38 808</u> 27 157	<u>31 713</u> 22 094
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 103</u> 24 348	<u>34 979</u> 24 348	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 004</u> 24 348

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 103</u> 24 348	<u>34 979</u> 24 348	<u>36 428</u> 34 006	<u>40 861</u> 29 177	<u>34 004</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 561</u> 24 799	<u>35 437</u> 24 799	<u>37 810</u> 35 367	<u>41 781</u> 30 083	<u>34 462</u> 24 799

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 131</u> 14 577	<u>19 814</u> 14 577	<u>24 076</u> 14 577	<u>24 076</u> 14 577	<u>24 076</u> 14 577
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 871</u> 15 306	<u>20 555</u> 15 306	<u>24 817</u> 15 306	<u>24 817</u> 15 306	<u>24 817</u> 15 306
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 649</u> 16 071	<u>21 332</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 009</u> 17 411	<u>22 693</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 009</u> 17 411	<u>22 693</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411	<u>26 955</u> 17 411

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 731</u> 20 089	<u>25 414</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089	<u>29 677</u> 20 089
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 184</u> 20 536	<u>25 868</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 545</u> 21 875	<u>27 229</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 813</u> 24 107	<u>29 496</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 813</u> 24 107	<u>29 496</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 267</u> 24 554	<u>29 950</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554	<u>34 212</u> 24 554
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 279</u> 14 723	<u>19 962</u> 14 723	<u>24 225</u> 14 723	<u>24 225</u> 14 723
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 027</u> 15 459	<u>20 710</u> 15 459	<u>24 972</u> 15 459	<u>24 972</u> 15 459
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 812</u> 16 232	<u>21 495</u> 16 232	<u>25 758</u> 16 232	<u>25 758</u> 16 232
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 186</u> 17 585	<u>22 870</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 186</u> 17 585	<u>22 870</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585	<u>27 132</u> 17 585
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 935</u> 20 290	<u>25 618</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290	<u>29 881</u> 20 290
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 393</u> 20 741	<u>26 077</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 767</u> 22 094	<u>27 451</u> 22 094	<u>31 713</u> 22 094	<u>31 713</u> 22 094
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 058</u> 24 348	<u>29 741</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 058</u> 24 348	<u>29 741</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 516</u> 24 799	<u>30 199</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799	<u>34 462</u> 24 799

212-103.

				,	.	.			
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,				
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200		<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800		<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800		<u>40 637</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 219</u> 12 846	<u>22 439</u> 12 846	<u>22 602</u> 20 552	<u>27 248</u> 16 699	<u>21 545</u> 12 846
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 106</u> 13 719	<u>23 326</u> 13 719	<u>24 022</u> 21 950	<u>28 402</u> 17 834	<u>22 432</u> 13 719
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 500</u> 15 090	<u>24 719</u> 15 090	<u>26 252</u> 24 145	<u>30 213</u> 19 618	<u>23 825</u> 15 090
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 497</u> 16 071	<u>25 716</u> 16 071	<u>27 847</u> 25 714	<u>31 509</u> 20 893	<u>24 822</u> 16 071
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 313</u> 16 875	<u>26 533</u> 16 875	<u>29 153</u> 27 000	<u>32 570</u> 21 938	<u>25 639</u> 16 875
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 028</u> 18 563	<u>28 247</u> 18 563	<u>31 896</u> 29 700	<u>34 799</u> 24 131	<u>27 353</u> 18 563
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 178</u> 20 679	<u>30 397</u> 20 679	<u>33 405</u> 31 185	<u>36 629</u> 25 932	<u>29 503</u> 20 679
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 228</u> 21 713	<u>31 448</u> 21 713	<u>34 989</u> 32 744	<u>37 946</u> 27 228	<u>30 554</u> 21 713
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 331</u> 22 798	<u>32 551</u> 22 798	<u>36 653</u> 34 381	<u>39 329</u> 28 590	<u>31 657</u> 22 798

8.04-08-2024

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 647</u> 25 078	<u>34 867</u> 25 078	<u>38 399</u> 36 101	<u>41 360</u> 30 589	<u>33 973</u> 25 078
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 324</u> 9 292	<u>25 966</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 761</u> 12 846	<u>17 638</u> 12 846	<u>21 545</u> 12 846	<u>21 545</u> 12 846	<u>21 545</u> 12 846
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 648</u> 13 719	<u>18 525</u> 13 719	<u>22 432</u> 13 719	<u>22 432</u> 13 719	<u>22 432</u> 13 719
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 042</u> 15 090	<u>19 918</u> 15 090	<u>23 825</u> 15 090	<u>23 825</u> 15 090	<u>23 825</u> 15 090

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 039</u> 16 071	<u>20 915</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 855</u> 16 875	<u>21 732</u> 16 875	<u>25 639</u> 16 875	<u>25 639</u> 16 875
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 570</u> 18 563	<u>23 446</u> 18 563	<u>27 353</u> 18 563	<u>27 353</u> 18 563
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 720</u> 20 679	<u>25 596</u> 20 679	<u>29 503</u> 20 679	<u>29 503</u> 20 679
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 770</u> 21 713	<u>26 647</u> 21 713	<u>30 554</u> 21 713	<u>30 554</u> 21 713
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 873</u> 22 798	<u>27 750</u> 22 798	<u>31 657</u> 22 798	<u>31 657</u> 22 798
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 189</u> 25 078	<u>30 066</u> 25 078	<u>33 973</u> 25 078	<u>33 973</u> 25 078
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 904</u> 24 009	<u>26 830</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 116	<u>25 927</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 256</u> 21 402	<u>24 191</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 698</u> 20 853	<u>23 635</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 697</u> 20 852	<u>23 634</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 265	<u>24 052</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 068</u> 23 700	<u>25 993</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 240</u> 36 356	<u>39 122</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 138</u> 33 612	<u>36 029</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365
212-402-0200	28013-98								

				,	.	.			
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365
212-402-0200	28013-98							

				,				
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 251</u> 24 153	<u>26 571</u> 24 153	<u>24 710</u> 23 891	<u>26 305</u> 23 891	<u>26 571</u> 24 153
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 073</u> 23 978	<u>26 394</u> 23 978	<u>24 215</u> 23 404	<u>25 810</u> 23 404	<u>26 394</u> 23 978
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 073</u> 23 978	<u>26 394</u> 23 978	<u>23 740</u> 22 936	<u>25 335</u> 22 936	<u>26 394</u> 23 978
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 073</u> 23 978	<u>26 394</u> 23 978	<u>23 740</u> 22 936	<u>25 335</u> 22 936	<u>26 394</u> 23 978
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 357</u> 25 242	<u>27 678</u> 25 242	<u>26 896</u> 26 042	<u>28 491</u> 26 042	<u>27 678</u> 25 242
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 116</u> 25 004	<u>27 437</u> 25 004	<u>26 355</u> 25 510	<u>27 950</u> 25 510	<u>27 437</u> 25 004
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 884</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 884</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>27 205</u> 24 777

212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 884</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 884</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 162</u> 27 019	<u>29 483</u> 27 019	<u>28 046</u> 27 174	<u>29 641</u> 27 174	<u>29 483</u> 27 019
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 678</u> 26 542	<u>28 999</u> 26 542	<u>26 984</u> 26 129	<u>28 579</u> 26 129	<u>28 999</u> 26 542
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 621</u> 25 502	<u>27 942</u> 25 502	<u>25 963</u> 25 124	<u>27 558</u> 25 124	<u>27 942</u> 25 502
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 413</u> 23 328	<u>25 733</u> 23 328	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 733</u> 23 328
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 260</u> 23 178	<u>25 581</u> 23 178	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 581</u> 23 178
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>24 744</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>24 494</u> 23 679	<u>26 089</u> 23 679	<u>26 065</u> 23 654
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 744</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>24 494</u> 23 679	<u>26 089</u> 23 679	<u>26 065</u> 23 654

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 145</u> 24 153	<u>24 548</u> 23 082	<u>26 571</u> 24 153	<u>26 571</u> 24 153	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 967</u> 23 978	<u>24 371</u> 22 907	<u>26 394</u> 23 978	<u>26 394</u> 23 978	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 967</u> 23 978	<u>24 371</u> 22 907	<u>26 394</u> 23 978	<u>26 394</u> 23 978	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 967</u> 23 978	<u>24 371</u> 22 907	<u>26 394</u> 23 978	<u>26 394</u> 23 978	

					,			
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 251</u> 25 242	<u>25 562</u> 24 079	<u>27 678</u> 25 242	<u>27 678</u> 25 242
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 010</u> 25 004	<u>25 345</u> 23 866	<u>27 437</u> 25 004	<u>27 437</u> 25 004
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 779</u> 24 777	<u>25 137</u> 23 661	<u>27 205</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 779</u> 24 777	<u>25 137</u> 23 661	<u>27 205</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 779</u> 24 777	<u>25 137</u> 23 661	<u>27 205</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 779</u> 24 777	<u>25 137</u> 23 661	<u>27 205</u> 24 777	<u>27 205</u> 24 777
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 056</u> 27 019	<u>27 316</u> 25 806	<u>29 483</u> 27 019	<u>29 483</u> 27 019
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 572</u> 26 542	<u>26 879</u> 25 375	<u>28 999</u> 26 542	<u>28 999</u> 26 542
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 515</u> 25 502	<u>25 868</u> 24 380	<u>27 942</u> 25 502	<u>27 942</u> 25 502

					,				
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 307</u> 23 328	<u>23 756</u> 22 301	<u>25 733</u> 23 328	<u>25 733</u> 23 328	
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 155</u> 23 178	<u>23 603</u> 22 152	<u>25 581</u> 23 178	<u>25 581</u> 23 178	
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 638</u> 23 654	<u>24 066</u> 22 607	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 638</u> 23 654	<u>24 066</u> 22 607	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	

212-502.

					,	.	.		
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 338</u> 25 223	<u>27 659</u> 25 223	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 659</u> 25 223
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 338</u> 25 223	<u>27 659</u> 25 223	<u>25 075</u> 24 250	<u>26 670</u> 24 250	<u>27 659</u> 25 223
212-502-0103	, I		1	1000	<u>25 658</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554	<u>23 681</u> 22 878	<u>25 276</u> 22 878	<u>26 978</u> 24 554
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 658</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554	<u>23 250</u> 22 454	<u>24 845</u> 22 454	<u>26 978</u> 24 554

					,				
212-502-0100	1225-2019								

212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 232</u> 25 223	<u>29 672</u> 28 125	<u>27 659</u> 25 223	<u>27 659</u> 25 223
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 232</u> 25 223	<u>29 672</u> 28 125	<u>27 659</u> 25 223	<u>27 659</u> 25 223
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 552</u> 24 554	<u>28 312</u> 26 786	<u>26 978</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 552</u> 24 554	<u>28 312</u> 26 786	<u>26 978</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 684</u> 31 469	<u>34 005</u> 31 469	<u>33 679</u> 32 718	<u>35 274</u> 32 718 <u>34 005</u> 31 469

212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 454</u> 30 259	<u>32 775</u> 30 259	<u>32 400</u> 31 460	<u>33 995</u> 31 460	<u>32 775</u> 30 259
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 783</u> 29 598	<u>32 104</u> 29 598	<u>31 171</u> 30 250	<u>32 766</u> 30 250	<u>32 104</u> 29 598

212-503-0100	-							
	31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 578</u> 31 469	<u>33 646</u> 32 036	<u>34 005</u> 31 469	<u>34 005</u> 31 469
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 348</u> 30 259	<u>32 394</u> 30 804	<u>32 775</u> 30 259	<u>32 775</u> 30 259
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 677</u> 29 598	<u>32 212</u> 30 625	<u>32 104</u> 29 598	<u>32 104</u> 29 598

212-6.
212-601. -

				,	.	.			
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

				,				
212-601-0100	- 1168-2006							

				,				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213-1.
213-101.

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>56 334</u> 50 462	<u>77 554</u> 71 938	<u>69 039</u> 63 681	<u>75 385</u> 69 835	<u>63 811</u> 58 612
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>56 334</u> 50 462	<u>77 554</u> 71 938	<u>69 039</u> 63 681	<u>75 385</u> 69 835	<u>63 811</u> 58 612
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>56 334</u> 50 462	<u>77 554</u> 71 938	<u>69 039</u> 63 681	<u>75 385</u> 69 835	<u>63 811</u> 58 612
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

					,			
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>61 207</u> 50 462	<u>66 117</u> 58 036	<u>63 482</u> 58 292	<u>64 185</u> 58 975
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>61 207</u> 50 462	<u>66 117</u> 58 036	<u>63 482</u> 58 292	<u>64 185</u> 58 975
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>61 207</u> 50 462	<u>66 117</u> 58 036	<u>63 482</u> 58 292	<u>64 185</u> 58 975
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						

213-102.

					,	.	
213-102-0200	, 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>76 366</u> 69 941	<u>78 312</u> 69 941	
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>76 706</u> 70 271	<u>78 652</u> 70 271	
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>76 706</u> 70 271	<u>78 652</u> 70 271	
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .					
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>102 904</u> 95 674	<u>104 850</u> 95 674	

213-103. -

				,	.
213-103-1000	- 3370-2019	1000 .			
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>132 593</u> 125 183
213-103-1002	200	1000 .	1	3050	<u>132 593</u> 125 183

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				

213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					,	.	.		
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 969</u> 24 918	<u>29 866</u> 27 994	<u>28 344</u> 26 518	<u>27 790</u> 25 981	<u>27 235</u> 25 442

					,				
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 008</u> 25 223	<u>26 906</u> 25 124	<u>26 278</u> 24 515	<u>26 077</u> 24 320	

213-302.

					,	.				
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{293}{268}$	$\frac{2\,654}{240}$	$\frac{305}{268}$	$\frac{373}{268}$		
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{212}{199}$					
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{408}{381}$	$\frac{2\,757}{341}$	$\frac{420}{381}$	$\frac{489}{381}$		

213-304.

					,	.				
213-304-0100	945-92									
213-304-0102	188 , 390 190 - ,		2	19	$\frac{282}{257}$	$\frac{2\,643}{229}$	$\frac{295}{257}$	$\frac{368}{257}$		

213-306.

				,	.
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

				,	.
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.

221.

221-1.

221-102.

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>42 430</u> 39 198	<u>57 588</u> 50 582	<u>37 289</u> 34 119	<u>53 404</u> 50 582	<u>49 758</u> 39 198

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>45 564</u> 39 198	<u>43 698</u> 39 198	<u>48 141</u> 39 198	<u>51 828</u> 39 198	

221-104.

					,	.	.			
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>62 434</u> 58 914	<u>80 091</u> 72 764	<u>85 601</u> 63 778	<u>75 871</u> 72 764	<u>69 899</u> 58 914	
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>44 354</u> 41 048	<u>92 260</u> 84 796	<u>44 997</u> 42 258	<u>88 045</u> 84 796	<u>51 819</u> 41 048	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>57 188</u> 53 730	<u>46 077</u> 33 617	<u>54 846</u> 33 617	<u>48 372</u> 33 617	<u>64 653</u> 53 730	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>47 559</u> 44 215	<u>80 244</u> 72 912	<u>47 663</u> 44 889	<u>76 022</u> 72 912	<u>55 024</u> 44 215	

					,					
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>65 627</u> 58 914	<u>63 726</u> 58 914	<u>68 252</u> 58 914		<u>72 007</u> 58 914	

					,				
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>47 547</u> 41 048	<u>45 646</u> 41 048	<u>50 172</u> 41 048	<u>53 927</u> 41 048	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>60 381</u> 53 730	<u>58 480</u> 53 730	<u>63 006</u> 53 730	<u>66 761</u> 53 730	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>50 752</u> 44 215	<u>48 851</u> 44 215	<u>53 377</u> 44 215	<u>57 132</u> 44 215	

222.

,

222-1. , ,
222-101.

222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>102 218</u> 97 636	<u>108 065</u> 104 003	<u>110 561</u> 106 470	<u>109 089</u> 105 016	<u>117 837</u> 97 636
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>105 504</u> 100 883	<u>111 351</u> 107 250	<u>113 847</u> 109 717	<u>112 375</u> 108 263	<u>121 123</u> 100 883
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>114 858</u> 110 058	<u>120 823</u> 116 555	<u>123 370</u> 119 071	<u>121 869</u> 117 588	<u>130 795</u> 110 058
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>92 578</u> 89 645	<u>95 763</u> 93 113	<u>97 122</u> 94 457	<u>96 321</u> 93 665	<u>101 086</u> 89 645

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>94 621</u> 91 663	<u>97 805</u> 95 132	<u>99 165</u> 96 475	<u>98 364</u> 95 683	<u>103 129</u> 91 663
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>119 080</u> 115 846	<u>122 241</u> 119 288	<u>123 590</u> 120 622	<u>122 795</u> 119 836	<u>127 524</u> 115 846
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>102 099</u> 97 518	<u>107 945</u> 103 886	<u>110 442</u> 106 352	<u>108 970</u> 104 898	<u>117 718</u> 97 518

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{105\,906}{101\,280}$	$\frac{111\,752}{107\,647}$	$\frac{114\,248}{110\,114}$	$\frac{112\,777}{108\,660}$	$\frac{121\,525}{101\,280}$
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	$\frac{107\,433}{102\,762}$	$\frac{113\,327}{109\,181}$	$\frac{115\,844}{111\,668}$	$\frac{114\,360}{110\,202}$	$\frac{123\,180}{102\,762}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{96\,787}{93\,789}$	$\frac{99\,995}{97\,284}$	$\frac{101\,365}{98\,637}$	$\frac{100\,557}{97\,839}$	$\frac{105\,358}{93\,789}$
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{94\,029}{91\,078}$	$\frac{97\,214}{94\,547}$	$\frac{98\,574}{95\,891}$	$\frac{97\,772}{95\,098}$	$\frac{102\,537}{91\,078}$

222-101-0307	7	3	1	1340	<u>104 639</u> 101 563	<u>107 824</u> 105 031	<u>109 184</u> 106 375	<u>108 382</u> 105 583	<u>113 147</u> 101 563
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>96 067</u> 91 572	<u>101 890</u> 97 913	<u>104 376</u> 100 370	<u>102 910</u> 98 922	<u>111 623</u> 91 572
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>97 131</u> 92 581	<u>103 025</u> 99 001	<u>105 541</u> 101 487	<u>104 058</u> 100 021	<u>112 877</u> 92 581
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>89 951</u> 86 912	<u>93 373</u> 90 639	<u>94 835</u> 92 083	<u>93 973</u> 91 232	<u>99 094</u> 86 912

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	$\frac{95\,631}{92\,442}$	$\frac{99\,196}{96\,324}$	$\frac{100\,718}{97\,829}$	$\frac{99\,821}{96\,942}$	$\frac{105\,155}{92\,442}$
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	$\frac{120\,309}{116\,622}$	$\frac{124\,231}{120\,893}$	$\frac{125\,905}{122\,547}$	$\frac{124\,918}{121\,572}$	$\frac{130\,786}{116\,622}$
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{154\,678}{149\,323}$	$\frac{160\,786}{155\,976}$	$\frac{163\,394}{158\,552}$	$\frac{161\,857}{157\,033}$	$\frac{170\,996}{149\,323}$

222-101-0200	12504-2015	3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{109\,428}{97\,636}$	$\frac{106\,067}{97\,636}$	$\frac{119\,667}{97\,636}$	$\frac{121\,741}{97\,636}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{112\,714}{100\,883}$	$\frac{109\,353}{100\,883}$	$\frac{122\,953}{100\,883}$	$\frac{125\,027}{100\,883}$
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	$\frac{122\,214}{110\,058}$	$\frac{118\,785}{110\,058}$	$\frac{132\,662}{110\,058}$	$\frac{134\,778}{110\,058}$
222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{96\,505}{89\,645}$	$\frac{94\,675}{89\,645}$	$\frac{102\,083}{89\,645}$	$\frac{103\,213}{89\,645}$

				,				
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{98\,548}{91\,663}$	$\frac{96\,717}{91\,663}$	$\frac{104\,126}{91\,663}$	$\frac{105\,255}{91\,663}$
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	$\frac{122\,978}{115\,846}$	$\frac{121\,161}{115\,846}$	$\frac{128\,514}{115\,846}$	$\frac{129\,635}{115\,846}$
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{109\,309}{97\,518}$	$\frac{105\,948}{97\,518}$	$\frac{119\,548}{97\,518}$	$\frac{121\,622}{97\,518}$

				,				
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 115</u> 101 280	<u>109 754</u> 101 280	<u>123 355</u> 101 280	<u>125 429</u> 101 280
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>114 702</u> 102 762	<u>111 313</u> 102 762	<u>125 024</u> 102 762	<u>127 115</u> 102 762
222-101-0305		3	1	1350	<u>100 743</u> 93 789	<u>98 899</u> 93 789	<u>106 362</u> 93 789	<u>107 500</u> 93 789
222-101-0306		3	1	1340	<u>97 956</u> 91 078	<u>96 126</u> 91 078	<u>103 534</u> 91 078	<u>104 664</u> 91 078

	7							
222-101-0307		3	1	1340	$\frac{108\,567}{101\,563}$	$\frac{106\,736}{101\,563}$	$\frac{114\,144}{101\,563}$	$\frac{115\,274}{101\,563}$
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{103\,248}{91\,572}$	$\frac{99\,900}{91\,572}$	$\frac{113\,445}{91\,572}$	$\frac{115\,511}{91\,572}$
	7							
222-101-0402		3	1	2480	$\frac{104\,399}{92\,581}$	$\frac{101\,011}{92\,581}$	$\frac{114\,722}{92\,581}$	$\frac{116\,812}{92\,581}$
	12504-2015							
222-101-0404		3	1	1440	$\frac{94\,171}{86\,912}$	$\frac{92\,204}{86\,912}$	$\frac{100\,165}{86\,912}$	$\frac{101\,379}{86\,912}$
	31310-2015							

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>100 027</u> 92 442	<u>97 978</u> 92 442	<u>106 271</u> 92 442	<u>107 535</u> 92 442
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>125 145</u> 116 622	<u>122 891</u> 116 622	<u>132 013</u> 116 622	<u>133 404</u> 116 622
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 211</u> 149 323	<u>158 699</u> 149 323	<u>172 908</u> 149 323	<u>175 074</u> 149 323

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>212 272</u> 206 980	<u>201 041</u> 183 389	<u>157 218</u> 153 103	<u>200 984</u> 183 389	<u>219 726</u> 206 980
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>184 251</u> 179 356	<u>176 728</u> 168 286	<u>123 494</u> 119 832	<u>172 529</u> 168 286	<u>191 528</u> 179 356
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>143 799</u> 139 319	<u>150 855</u> 142 566	<u>107 788</u> 104 260	<u>146 554</u> 142 566	<u>151 253</u> 139 319
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>112 391</u> 108 286	<u>119 474</u> 103 438	<u>99 676</u> 96 247	<u>119 418</u> 103 438	<u>119 835</u> 108 286
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>109 524</u> 105 446	<u>118 349</u> 102 296	<u>97 392</u> 93 983	<u>118 292</u> 102 296	<u>116 990</u> 105 446
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>101 500</u> 97 521				<u>108 957</u> 97 521
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>96 565</u> 92 639	<u>202 705</u> 193 789	<u>206 160</u> 193 789	<u>198 396</u> 193 789	<u>104 033</u> 92 639
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>124 162</u> 119 934	<u>199 618</u> 190 795	<u>108 424</u> 104 903	<u>195 346</u> 190 795	<u>131 565</u> 119 934
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>81 389</u> 77 651	<u>92 892</u> 76 922	<u>105 611</u> 76 922	<u>98 396</u> 76 922	<u>88 836</u> 77 651

222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>215 460</u> 206 980	<u>213 563</u> 206 980	<u>218 081</u> 206 980	<u>221 831</u> 206 980
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>187 363</u> 179 356	<u>185 510</u> 179 356	<u>189 922</u> 179 356	<u>193 583</u> 179 356
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>146 987</u> 139 319	<u>145 089</u> 139 319	<u>149 608</u> 139 319	<u>153 358</u> 139 319
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>115 575</u> 108 286	<u>113 679</u> 108 286	<u>118 193</u> 108 286	<u>121 937</u> 108 286
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>112 717</u> 105 446	<u>110 817</u> 105 446	<u>115 342</u> 105 446	<u>119 098</u> 105 446
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>104 689</u> 97 521	<u>102 791</u> 97 521	<u>107 311</u> 97 521	<u>111 062</u> 97 521
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>99 759</u> 92 639	<u>97 858</u> 92 639	<u>102 385</u> 92 639	<u>106 142</u> 92 639
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>127 328</u> 119 934	<u>125 444</u> 119 934	<u>129 932</u> 119 934	<u>133 656</u> 119 934
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>84 574</u> 77 651	<u>82 678</u> 77 651	<u>87 193</u> 77 651	<u>90 939</u> 77 651

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>140 906</u> 136 427	<u>234 704</u> 216 228	<u>258 429</u> 253 088	<u>234 647</u> 216 228	<u>148 449</u> 136 427

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>144 132</u> 136 427	<u>142 212</u> 136 427	<u>146 785</u> 136 427	<u>150 579</u> 136 427	

222-203.

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{10\,899}{10\,714}$	$\frac{11\,354}{10\,848}$	$\frac{11\,609}{10\,848}$	$\frac{11\,464}{10\,848}$	$\frac{11\,048}{10\,714}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{11\,797}{11\,607}$	$\frac{12\,247}{11\,752}$	$\frac{12\,476}{11\,752}$	$\frac{12\,346}{11\,752}$	$\frac{11\,931}{11\,607}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{12\,273}{12\,054}$	$\frac{12\,838}{12\,204}$	$\frac{13\,182}{12\,204}$	$\frac{12\,987}{12\,204}$	$\frac{12\,475}{12\,054}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{4\,185}{4\,040}$				
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{12\,799}{12\,500}$	$\frac{13\,684}{12\,656}$	$\frac{14\,366}{12\,656}$	$\frac{13\,979}{12\,656}$	$\frac{13\,200}{12\,500}$
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	$\frac{134\,114}{129\,730}$	$\frac{140\,176}{136\,304}$	$\frac{142\,754}{138\,851}$	$\frac{141\,234}{137\,350}$	$\frac{141\,712}{129\,730}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0301	, 4 949-92	2	1	295	$\frac{8\,882}{8\,289}$				

				,	.	.			
222-203-0302	, 6 949-92	2	1	300	$\frac{8\,945}{8\,344}$				
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{7\,849}{7\,419}$	$\frac{16\,260}{15\,280}$	$\frac{11\,673}{8\,450}$	$\frac{15\,739}{15\,280}$	$\frac{8\,752}{7\,419}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{11\,235}{10\,769}$				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{11\,975}{11\,494}$				

222-203-0100	13015-2012							
222-203-0101	4.4		1	50	<u>10 963</u> 10 714	<u>10 925</u> 10 714	<u>11 015</u> 10 714	<u>11 090</u> 10 714
222-203-0102	5.2		1	45	<u>11 854</u> 11 607	<u>11 820</u> 11 607	<u>11 902</u> 11 607	<u>11 969</u> 11 607
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>12 360</u> 12 054	<u>12 309</u> 12 054	<u>12 431</u> 12 054	<u>12 532</u> 12 054
222-203-0104	6.2		1	90				
222-203-0105	6.4		1	134	<u>12 971</u> 12 500	<u>12 870</u> 12 500	<u>13 112</u> 12 500	<u>13 313</u> 12 500
222-203-0200	12767-2016	3						
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>137 378</u> 129 730	<u>135 451</u> 129 730	<u>142 715</u> 129 730	<u>143 851</u> 129 730
222-203-0300	949-92	2						
222-203-0301	, 4 949-92	2	1	295				
222-203-0302	, 6 949-92	2	1	300				

				,				
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{8\,235}{7\,419}$	$\frac{8\,005}{7\,419}$	$\frac{8\,553}{7\,419}$	$\frac{9\,007}{7\,419}$
222-203-0400	949-92	2						
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314				

222-3. , ,
222-301. , ,

					,	.	.			
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 979</u> 6 779					
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 191</u> 9 577	<u>12 456</u> 9 697	<u>14 716</u> 9 697	<u>13 434</u> 9 697	<u>11 514</u> 9 577	
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 125</u> 7 733					

222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91				
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{10\,757}{9\,577}$	$\frac{10\,420}{9\,577}$	$\frac{11\,222}{9\,577}$	$\frac{11\,888}{9\,577}$
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333				

222-302.

,

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>26 915</u> 25 625	<u>38 896</u> 33 177	<u>43 351</u> 33 177	<u>40 824</u> 33 177	<u>29 524</u> 25 625
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>34 145</u> 32 811				
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>40 790</u> 39 307				<u>43 972</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>31 929</u> 30 357	<u>44 939</u> 37 969	<u>50 412</u> 37 969	<u>47 307</u> 37 969	<u>35 134</u> 30 357
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>44 033</u> 42 329				
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>48 499</u> 46 620				
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>47 702</u> 45 856				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 668</u> 152 960	<u>163 825</u> 159 638	<u>166 443</u> 162 225	<u>164 900</u> 160 700	<u>165 386</u> 152 960

222-302-0100	961-93							
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>28 031</u> 25 625	<u>27 367</u> 25 625	<u>28 949</u> 25 625	<u>30 261</u> 25 625
222-302-0103	24.13-6		1	950				
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>42 238</u> 39 307	<u>41 541</u> 39 307	<u>43 425</u> 39 307	<u>44 718</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>33 300</u> 30 357	<u>32 484</u> 30 357	<u>34 427</u> 30 357	<u>36 039</u> 30 357
222-302-0108	33.12-5		1	1200				
222-302-0109	33.13-6		1	1325				
222-302-0111	36.12-5		1	1300				
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>160 984</u> 152 960	<u>159 025</u> 152 960	<u>166 404</u> 152 960	<u>167 558</u> 152 960

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 457</u> 7 090	<u>6 183</u> 5 772	<u>8 550</u> 8 304	<u>5 960</u> 5 772	<u>6 424</u> 5 772
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 632</u> 8 280				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 332</u> 14 732	<u>17 252</u> 16 059	<u>17 669</u> 16 059	<u>16 598</u> 16 059	<u>16 469</u> 14 732
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 129</u> 6 315	<u>8 252</u> 6 315	<u>9 315</u> 6 315	<u>8 742</u> 6 315	<u>7 861</u> 6 315
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 902</u> 14 286	<u>17 872</u> 16 620	<u>18 837</u> 15 183	<u>17 184</u> 16 620	<u>16 099</u> 14 286
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 836</u> 16 964	<u>25 330</u> 23 469	<u>25 007</u> 20 323	<u>24 297</u> 23 469	<u>19 631</u> 16 964
225-101-0107	13-9		1	750	<u>25 164</u> 21 183				<u>22 417</u> 18 216
225-101-0108	15-6		1	660	<u>14 656</u> 13 750	<u>27 510</u> 25 468	<u>17 442</u> 16 503	<u>26 375</u> 25 468	<u>16 624</u> 13 750

225-101-0109	15-9		1	1000	<u>20 731</u> 19 375	<u>36 569</u> 33 535	<u>24 887</u> 23 482	<u>34 849</u> 33 535	<u>23 712</u> 19 375
225-101-0110	20-6		1	980	<u>21 070</u> 19 732	<u>45 563</u> 42 474	<u>39 248</u> 30 430	<u>43 877</u> 42 474	<u>23 992</u> 19 732
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>34 869</u> 32 813	<u>61 047</u> 56 475	<u>52 961</u> 39 768	<u>58 501</u> 56 475	<u>39 281</u> 32 813
225-101-0114	15-3		1	320	<u>12 580</u> 8 284	<u>19 318</u> 8 284	<u>25 693</u> 8 284	<u>22 256</u> 8 284	<u>16 968</u> 8 284
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 218</u> 11 565	<u>26 062</u> 11 565	<u>34 429</u> 11 565	<u>29 918</u> 11 565	<u>22 978</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>6 870</u> 6 273	<u>6 605</u> 6 273	<u>7 114</u> 6 974	<u>5 657</u> 5 485	<u>6 695</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>18 396</u> 17 679	<u>33 369</u> 31 803	<u>16 117</u> 15 247	<u>32 595</u> 31 803	<u>19 738</u> 17 679
225-101-0602	15		1	950	<u>27 271</u> 25 893	<u>70 531</u> 67 225	<u>33 957</u> 32 500	<u>68 897</u> 67 225	<u>30 103</u> 25 893
225-101-0603	20		1	1480	<u>49 913</u> 47 679	<u>142 426</u> 136 889	<u>41 481</u> 38 847	<u>139 880</u> 136 889	<u>54 326</u> 47 679
225-101-0605	10-1		1	250	<u>23 774</u> 23 214	<u>19 182</u> 18 305	<u>11 819</u> 11 279	<u>18 752</u> 18 305	<u>24 519</u> 23 214

225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 352</u> 17 857	<u>29 635</u> 28 634	<u>12 877</u> 12 317	<u>29 205</u> 28 634	<u>19 098</u> 17 857
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>45 098</u> 37 930	<u>57 804</u> 55 350	<u>27 329</u> 26 250	<u>56 634</u> 55 350	<u>59 060</u> 55 350
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>29 106</u> 28 006	<u>60 544</u> 58 058	<u>22 316</u> 21 042	<u>59 374</u> 58 058	<u>31 133</u> 28 006
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>79 513</u> 65 203	<u>102 877</u> 98 069	<u>34 715</u> 32 337	<u>100 502</u> 98 069	<u>105 425</u> 98 069
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>49 891</u> 47 768	<u>138 607</u> 133 375	<u>96 650</u> 83 422	<u>136 233</u> 133 375	<u>54 006</u> 47 768
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>120 661</u> 108 906	<u>113 370</u> 108 906	<u>115 154</u> 108 906	<u>111 306</u> 108 906	<u>115 587</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>64 598</u> 62 500	<u>140 526</u> 135 740	<u>142 525</u> 135 740	<u>138 462</u> 135 740	<u>68 176</u> 62 500
225-101-0620	10		1	800	<u>36 800</u> 32 299				
225-101-0621	6		1	2260	<u>91 606</u> 79 131				
225-101-0622	10		1	2480	<u>100 735</u> 87 042				

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 211</u> 7 090	<u>8 293</u> 7 090	<u>8 911</u> 7 090	<u>9 076</u> 7 090
225-101-0102	7-6		1	250				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 820</u> 14 732	<u>15 532</u> 14 732	<u>16 219</u> 14 732	<u>16 789</u> 14 732
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 474</u> 6 315	<u>7 389</u> 6 315	<u>6 692</u> 6 315	<u>6 789</u> 6 315
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 417</u> 14 286	<u>15 113</u> 14 286	<u>15 836</u> 14 286	<u>16 436</u> 14 286
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 607</u> 16 964	<u>18 152</u> 16 964	<u>19 236</u> 16 964	<u>20 136</u> 16 964
225-101-0107	13-9		1	750	<u>23 429</u> 19 876	<u>24 137</u> 20 570	<u>23 926</u> 20 570	<u>24 729</u> 20 570
225-101-0108	15-6		1	660	<u>15 498</u> 13 750	<u>14 997</u> 13 750	<u>16 190</u> 13 750	<u>17 180</u> 13 750
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>22 006</u> 19 375	<u>21 247</u> 19 375	<u>23 054</u> 19 375	<u>24 554</u> 19 375
225-101-0110	20-6		1	980	<u>22 319</u> 19 732	<u>21 576</u> 19 732	<u>23 347</u> 19 732	<u>24 817</u> 19 732

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>36 756</u> 32 813	<u>35 633</u> 32 813	<u>38 308</u> 32 813	<u>40 527</u> 32 813
225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 648</u> 8 284	<u>14 141</u> 8 284	<u>9 955</u> 8 284	<u>10 540</u> 8 284
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>19 932</u> 11 565	<u>19 267</u> 11 565	<u>13 772</u> 11 565	<u>14 540</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>6 775</u> 6 273	<u>6 807</u> 6 273	<u>7 044</u> 6 273	<u>7 108</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>18 970</u> 17 679	<u>18 628</u> 17 679	<u>19 442</u> 17 679	<u>20 117</u> 17 679
225-101-0602	15		1	950	<u>28 482</u> 25 893	<u>27 761</u> 25 893	<u>29 478</u> 25 893	<u>30 903</u> 25 893
225-101-0603	20		1	1480	<u>51 800</u> 47 679	<u>50 677</u> 47 679	<u>53 352</u> 47 679	<u>55 572</u> 47 679
225-101-0605	10-1		1	250	<u>24 092</u> 23 214	<u>23 903</u> 23 214	<u>24 355</u> 23 214	<u>24 730</u> 23 214
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 671</u> 17 857	<u>18 481</u> 17 857	<u>18 933</u> 17 857	<u>19 308</u> 17 857
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>43 808</u> 37 930	<u>44 241</u> 37 930	<u>47 470</u> 37 930	<u>48 336</u> 37 930

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>29 973</u> 28 006	<u>29 457</u> 28 006	<u>30 686</u> 28 006	<u>31 706</u> 28 006
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>76 895</u> 65 203	<u>77 773</u> 65 203	<u>84 327</u> 65 203	<u>86 084</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>51 651</u> 47 768	<u>50 604</u> 47 768	<u>53 098</u> 47 768	<u>55 167</u> 47 768
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>118 399</u> 108 906	<u>119 163</u> 108 906	<u>124 832</u> 108 906	<u>126 360</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>66 128</u> 62 500	<u>65 217</u> 62 500	<u>67 386</u> 62 500	<u>69 186</u> 62 500
225-101-0620	10		1	800				
225-101-0621	6		1	2260				
225-101-0622	10		1	2480				

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>56 354</u> 54 464	<u>57 993</u> 50 625	<u>63 594</u> 50 625	<u>60 416</u> 50 625	<u>59 633</u> 54 464
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>110 788</u> 107 143	<u>118 174</u> 103 962	<u>128 866</u> 103 962	<u>122 800</u> 103 962	<u>117 048</u> 107 143
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>98 899</u> 92 112				
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>148 351</u> 138 170				
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>195 781</u> 182 246				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>98 560</u> 90 809				
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>178 019</u> 165 802				

225-104-0207	2.200		1	2400	<u>193 459</u> 178 031				
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>227 467</u> 211 856				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>305 664</u> 284 642				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>135 520</u> 124 621				
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>257 138</u> 239 491				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>230 093</u> 208 613				
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>170 481</u> 156 958				
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>348 083</u> 320 411				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>162 686</u> 147 861				
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>316 136</u> 286 667				
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>351 248</u> 328 362				

225-104-0226	7.150		1	4900	<u>483 021</u> 449 795				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>650 601</u> 605 847				
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>395 890</u> 368 735				
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>162 982</u> 150 090				
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>136 562</u> 127 582				
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>182 610</u> 169 818				
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>240 743</u> 223 902				
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>367 095</u> 340 990				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>216 035</u> 198 709				

225-104-0307	12-170		1	4000	<u>295 613</u> 270 425				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>382 014</u> 347 860				
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>770 710</u> 714 390				
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>194 837</u> 178 897				
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>323 925</u> 293 818				
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>219 562</u> 201 956				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>260 152</u> 240 968				

225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>335 159</u> 312 939				
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>320 336</u> 298 407				
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>295 388</u> 271 601				
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>632 422</u> 584 032				
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>387 308</u> 359 372				
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>396 660</u> 366 975				
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>439 250</u> 405 600				
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>894 276</u> 826 668				
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>549 034</u> 506 972				
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>1 117 843</u> 1 033 332				
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>477 926</u> 441 171				

225-104-0520	10.200		1	7000	<u>1 033 457</u> 958 425				
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>553 576</u> 509 861				
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>758 148</u> 699 468				
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>580 493</u> 534 685				
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>763 155</u> 702 812				
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>1 620 870</u> 1 498 329				
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>1 080 759</u> 998 540				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>2 179 793</u> 2 014 997				
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>824 737</u> 760 057				
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>1 230 402</u> 1 143 685				
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>1 975 745</u> 1 858 765				

225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>958 066</u> 868 082	<u>1 124 591</u> 1 086 650	<u>916 307</u> 868 082	<u>1 093 490</u> 1 070 513	<u>919 250</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>1 322 484</u> 1 218 313	<u>1 577 008</u> 1 531 269	<u>1 276 594</u> 1 218 313	<u>1 542 831</u> 1 513 537	<u>1 277 714</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 871 945</u> 2 708 443				
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>293 002</u> 272 391				
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>329 617</u> 304 376				
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>459 120</u> 425 863				
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>603 688</u> 561 338				
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>742 463</u> 690 350				
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>343 913</u> 314 480				

225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>457 830</u> 419 904				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>241 669</u> 220 500				
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>265 793</u> 240 239				
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>355 701</u> 322 125				
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>461 660</u> 418 182				
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>561 664</u> 507 619				
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>717 707</u> 644 954				
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>1 023 014</u> 925 497	<u>962 652</u> 925 497	<u>977 583</u> 925 497	<u>945 620</u> 925 497	<u>980 936</u> 925 497

225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>57 756</u> 54 464	<u>56 921</u> 54 464	<u>58 909</u> 54 464	<u>60 559</u> 54 464
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>113 465</u> 107 143	<u>111 871</u> 107 143	<u>115 667</u> 107 143	<u>118 817</u> 107 143
225-104-0200	30 24547-2016							
225-104-0201	1.100		1	1000				
225-104-0202	1.150		1	1500				
225-104-0203	1.200		1	2000				
225-104-0205	2.100		1	1200				
225-104-0206	2.150		1	1800				
225-104-0207	2.200		1	2400				
225-104-0210	3.150		1	2300				

				,				
225-104-0211	3.200		1	3100				
225-104-0213	4.100		1	1700				
225-104-0214	4.150		1	2600				
225-104-0215	4.200		1	3500				
225-104-0217	5.100		1	2100				
225-104-0219	5.200		1	4300				
225-104-0221	6.100		1	2400				
225-104-0223	6.200		1	4800				
225-104-0225	7.100		1	3300				
225-104-0226	7.150		1	4900				
225-104-0227	7.200		1	6600				
225-104-0232	9.100		1	4000				
225-104-0240	19.200		1	2000				
225-104-0300	30							
	24547-2016							

225-104-0301	14-132 (27)		1	1300				
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900				
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500				
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900				
225-104-0305	11-170		1	2700				
225-104-0307	12-170		1	4000				
225-104-0309	13-170		1	5500				
225-104-0312	14-170		1	8500				
225-104-0400	30 24547-2016							
225-104-0401	15-170		1	2500				
225-104-0406	17-170		1	4900				
225-104-0500	30, 35 24547-2016							

225-104-0501	1.100 (80)		1	1700				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800				
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000				
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000				
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300				
225-104-0510	5.200		1	4600				
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600				
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800				
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200				
225-104-0516	8.200		1	6400				
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000				
225-104-0518	9.200		1	8000				
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500				
225-104-0520	10.200		1	7000				
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200				
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600				

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400				
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800				
225-104-0528	14.200		1	11600				
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800				
225-104-0530	15.200		1	15600				
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200				
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000				
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000				
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>940 913</u> 868 082	<u>946 705</u> 868 082	<u>989 699</u> 868 082	<u>1 001 283</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>1 303 635</u> 1 218 313	<u>1 309 999</u> 1 218 313	<u>1 357 246</u> 1 218 313	<u>1 369 975</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700				
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900				
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400				
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100				
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900				

225-104-0541	26.100 (54)		1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016							
225-104-0602	28 (101)		1	2900				
225-104-0603	29 (104)		1	3700				
225-104-0606	32 (99)		1	2100				
225-104-0607	33 (102)		1	2600				
225-104-0608	34 (105)		1	3400				
225-104-0609	35 (53)		1	4400				
225-104-0610	36 (56)		1	5500				
225-104-0611	37 (106)		1	7500				
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>1 004 353</u> 925 497	<u>1 010 654</u> 925 497	<u>1 057 428</u> 925 497	<u>1 070 030</u> 925 497

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>104 676</u> 87 758	<u>120 906</u> 114 335	<u>95 957</u> 87 758	<u>114 413</u> 110 966	<u>97 319</u> 87 758
225-105-0103	5		1	1400	<u>35 457</u> 33 482	<u>64 347</u> 57 160	<u>68 286</u> 57 160	<u>64 768</u> 57 160	<u>39 630</u> 33 482
225-105-0107	8		1	2900	<u>151 588</u> 125 926	<u>168 456</u> 158 617	<u>138 280</u> 125 926	<u>158 545</u> 153 475	<u>140 424</u> 125 926
225-105-0109	9		1	2200	<u>47 650</u> 44 643	<u>126 423</u> 118 975	<u>103 758</u> 94 408	<u>118 904</u> 115 074	<u>54 209</u> 44 643

225-105-0100	30 13015-2012							
225-105-0101	4		1	1900	<u>101 094</u> 87 758	<u>102 303</u> 87 758	<u>111 280</u> 87 758	<u>113 699</u> 87 758
225-105-0103	5		1	1400	<u>37 242</u> 33 482	<u>36 179</u> 33 482	<u>38 710</u> 33 482	<u>40 809</u> 33 482
225-105-0107	8		1	2900	<u>146 122</u> 125 926	<u>147 967</u> 125 926	<u>161 669</u> 125 926	<u>165 360</u> 125 926
225-105-0109	9		1	2200	<u>50 455</u> 44 643	<u>48 785</u> 44 643	<u>52 762</u> 44 643	<u>56 061</u> 44 643

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>17 668</u> 14 975				
225-107-0102	19		1	500	<u>31 642</u> 27 109				
225-107-0103	20		1	600	<u>39 288</u> 33 823				
225-107-0104	42		1	2000	<u>112 806</u> 94 946				
225-107-0105	43		1	1500	<u>86 405</u> 72 975				
225-107-0106	44		1	1300	<u>74 663</u> 63 028				
225-107-0107	45		1	1100	<u>66 477</u> 56 567				
225-107-0108	46		1	1000	<u>58 481</u> 49 511				
225-107-0109	1		1	1000	<u>56 549</u> 47 616	<u>71 001</u> 67 455	<u>51 960</u> 47 616	<u>67 584</u> 65 682	<u>52 666</u> 47 616

225-107-0110	2		1	1300	<u>71 755</u> 60 177	<u>89 787</u> 85 207	<u>65 789</u> 60 177	<u>85 344</u> 82 902	<u>66 721</u> 60 177
225-107-0111	3		1	1600	<u>113 255</u> 98 516	<u>144 762</u> 138 719	<u>105 913</u> 98 516	<u>139 294</u> 135 882	<u>106 863</u> 98 516
225-107-0112	4		1	1100	<u>66 916</u> 56 997	<u>84 580</u> 80 602	<u>61 868</u> 56 997	<u>80 820</u> 78 652	<u>62 607</u> 56 997
225-107-0113	5		1	1500	<u>84 169</u> 70 783	<u>105 388</u> 100 082	<u>77 286</u> 70 783	<u>100 261</u> 97 422	<u>78 349</u> 70 783
225-107-0114	11		1	300	<u>15 114</u> 12 470	<u>13 576</u> 12 470	<u>13 737</u> 12 470	<u>13 096</u> 12 470	<u>14 127</u> 12 470
225-107-0115	12		1	500	<u>28 280</u> 23 814	<u>25 718</u> 23 814	<u>25 986</u> 23 814	<u>24 917</u> 23 814	<u>26 636</u> 23 814
225-107-0116	13		1	600	<u>35 585</u> 30 192	<u>32 510</u> 30 192	<u>32 831</u> 30 192	<u>31 549</u> 30 192	<u>33 611</u> 30 192

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012							
225-107-0101	18		1	300				
225-107-0102	19		1	500				
225-107-0103	20		1	600				
225-107-0104	42		1	2000				
225-107-0105	43		1	1500				
225-107-0106	44		1	1300				
225-107-0107	45		1	1100				
225-107-0108	46		1	1000				
225-107-0109	1		1	1000	<u>54 664</u> 47 616	<u>55 301</u> 47 616	<u>60 025</u> 47 616	<u>61 298</u> 47 616
225-107-0110	2		1	1300	<u>69 305</u> 60 177	<u>70 132</u> 60 177	<u>76 274</u> 60 177	<u>77 929</u> 60 177
225-107-0111	3		1	1600	<u>110 239</u> 98 516	<u>111 258</u> 98 516	<u>118 817</u> 98 516	<u>120 854</u> 98 516
225-107-0112	4		1	1100	<u>64 842</u> 56 997	<u>65 543</u> 56 997	<u>70 740</u> 56 997	<u>72 140</u> 56 997

					,				
225-107-0113	5		1	1500	<u>81 342</u> 70 783	<u>82 296</u> 70 783	<u>89 383</u> 70 783	<u>91 293</u> 70 783	
225-107-0114	11		1	300	<u>14 548</u> 12 470	<u>14 739</u> 12 470	<u>16 156</u> 12 470	<u>16 538</u> 12 470	
225-107-0115	12		1	500	<u>27 338</u> 23 814	<u>27 656</u> 23 814	<u>30 018</u> 23 814	<u>30 655</u> 23 814	
225-107-0116	13		1	600	<u>34 454</u> 30 192	<u>34 835</u> 30 192	<u>37 670</u> 30 192	<u>38 434</u> 30 192	

225-108.

					,	.	.	.	
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>104 462</u> 100 446	<u>97 059</u> 80 985	<u>109 799</u> 80 985	<u>102 572</u> 80 985	<u>111 922</u> 100 446

225-108-0100	13015-2012	3						
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>107 653</u> 100 446	<u>105 754</u> 100 446	<u>110 276</u> 100 446	<u>114 028</u> 100 446

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>140 888</u> 120 912	<u>129 614</u> 120 912	<u>130 792</u> 120 912	<u>126 091</u> 120 912	<u>133 653</u> 120 912
225-109-0102	2		1	2900	<u>178 796</u> 152 601	<u>163 935</u> 152 601	<u>165 488</u> 152 601	<u>159 291</u> 152 601	<u>169 260</u> 152 601
225-109-0103	3		1	5200	<u>322 887</u> 275 871	<u>296 240</u> 275 871	<u>299 024</u> 275 871	<u>287 912</u> 275 871	<u>305 787</u> 275 871

8.04-08-2024

225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>66 058</u> 62 500	<u>142 365</u> 132 573	<u>143 704</u> 132 573	<u>138 361</u> 132 573	<u>73 512</u> 62 500
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>204 647</u> 178 984				
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>107 725</u> 101 786	<u>236 472</u> 220 075	<u>238 721</u> 220 075	<u>229 746</u> 220 075	<u>120 247</u> 101 786
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>335 047</u> 290 764				
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>231 208</u> 196 943	<u>229 056</u> 216 065	<u>213 770</u> 196 943	<u>216 069</u> 209 327	<u>216 323</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>389 207</u> 330 720	<u>384 819</u> 362 680	<u>359 379</u> 330 720	<u>362 604</u> 351 154	<u>363 796</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>167 695</u> 142 499	<u>165 507</u> 155 973	<u>154 846</u> 142 499	<u>155 937</u> 151 008	<u>156 748</u> 142 499
225-109-0111	78		1	6200	<u>415 495</u> 364 047				
225-109-0112	79		1	2000	<u>130 966</u> 114 430				
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>256 617</u> 217 160	<u>252 554</u> 237 662	<u>236 425</u> 217 160	<u>237 516</u> 229 860	<u>239 469</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012								

225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>93 569</u> 79 215	<u>97 779</u> 92 293	<u>86 226</u> 79 215	<u>92 311</u> 89 456	<u>87 331</u> 79 215
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>162 577</u> 140 938				
225-109-0203	32		1	2300	<u>152 554</u> 135 873				
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>74 190</u> 70 536	<u>188 106</u> 179 115	<u>169 091</u> 157 463	<u>179 561</u> 174 682	<u>81 644</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>173 218</u> 151 966				
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>102 079</u> 96 429	<u>256 270</u> 242 415	<u>224 936</u> 207 225	<u>242 599</u> 235 322	<u>114 004</u> 96 429
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>321 253</u> 276 617	<u>287 947</u> 271 793	<u>298 767</u> 276 617	<u>279 517</u> 271 793	<u>296 997</u> 271 793
225-109-0209	77		1	6800	<u>419 727</u> 371 023				

225-109-0100	20 13015-2012							
225-109-0101	1		1	2200	<u>136 741</u> 120 912	<u>138 141</u> 120 912	<u>148 535</u> 120 912	<u>151 336</u> 120 912
225-109-0102	2		1	2900	<u>173 330</u> 152 601	<u>175 176</u> 152 601	<u>188 877</u> 152 601	<u>192 569</u> 152 601
225-109-0103	3		1	5200	<u>313 085</u> 275 871	<u>316 395</u> 275 871	<u>340 963</u> 275 871	<u>347 582</u> 275 871
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>69 246</u> 62 500	<u>67 349</u> 62 500	<u>71 867</u> 62 500	<u>75 617</u> 62 500
225-109-0105	5 (39)		1	3100				
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>113 081</u> 101 786	<u>109 893</u> 101 786	<u>117 484</u> 101 786	<u>123 783</u> 101 786
225-109-0107	7 (41)		1	5400				
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>224 045</u> 196 943	<u>226 463</u> 196 943	<u>244 417</u> 196 943	<u>249 254</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>376 955</u> 330 720	<u>381 092</u> 330 720	<u>411 802</u> 330 720	<u>420 076</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>162 417</u> 142 499	<u>164 199</u> 142 499	<u>177 428</u> 142 499	<u>180 992</u> 142 499

225-109-0111	78		1	6200				
225-109-0112	79		1	2000				
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>248 323</u> 217 160	<u>251 124</u> 217 160	<u>271 912</u> 217 160	<u>277 513</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>90 553</u> 79 215	<u>91 571</u> 79 215	<u>99 130</u> 79 215	<u>101 167</u> 79 215
225-109-0202	31 (9)		1	3100				
225-109-0203	32		1	2300				
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>77 378</u> 70 536	<u>75 481</u> 70 536	<u>79 999</u> 70 536	<u>83 749</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)		1	3000				
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>107 179</u> 96 429	<u>104 143</u> 96 429	<u>111 373</u> 96 429	<u>117 372</u> 96 429
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>312 017</u> 276 617	<u>315 136</u> 276 617	<u>338 287</u> 276 617	<u>344 524</u> 276 617
225-109-0209	77		1	6800				

225-2.
225-201.

					,	.	.		
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>44 755</u> 42 143	<u>56 476</u> 44 749	<u>66 023</u> 44 749	<u>60 607</u> 44 749	<u>50 345</u> 42 143
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>37 936</u> 34 375	<u>51 839</u> 34 805	<u>66 239</u> 34 805	<u>58 070</u> 34 805	<u>46 396</u> 34 375
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>44 747</u> 39 732	<u>64 374</u> 40 229	<u>84 945</u> 40 229	<u>73 275</u> 40 229	<u>56 792</u> 39 732

					,	.	.		
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>47 146</u> 42 143	<u>45 723</u> 42 143	<u>49 111</u> 42 143		<u>51 924</u> 42 143

8.04-08-2024

202

225-201-0105	3-10		1	2828	<u>41 570</u> 34 375	<u>39 424</u> 34 375	<u>44 535</u> 34 375	<u>48 777</u> 34 375
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>49 899</u> 39 732	<u>46 832</u> 39 732	<u>54 134</u> 39 732	<u>60 193</u> 39 732

225-202.

225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>75 119</u> 71 481	<u>36 736</u> 21 998	<u>49 339</u> 21 998	<u>42 189</u> 21 998 <u>82 498</u> 71 481

225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>78 275</u> 71 481	<u>76 397</u> 71 481	<u>80 870</u> 71 481	<u>84 582</u> 71 481

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>89 412</u> 85 566	<u>38 820</u> 24 746	<u>28 390</u> 24 746	<u>33 178</u> 24 746 <u>96 895</u> 85 566
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>90 645</u> 86 794	<u>95 540</u> 79 501	<u>108 275</u> 79 501	<u>101 050</u> 79 501 <u>98 102</u> 86 794
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>53 201</u> 25 379	<u>39 482</u> 25 379	<u>29 039</u> 25 379	<u>33 833</u> 25 379 <u>43 911</u> 25 379

225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 116</u> 78 321	<u>93 954</u> 77 714	<u>106 897</u> 77 714	<u>99 554</u> 77 714	<u>89 695</u> 78 321

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 612</u> 85 566	<u>90 707</u> 85 566	<u>95 244</u> 85 566	<u>99 008</u> 85 566	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>93 834</u> 86 794	<u>91 936</u> 86 794	<u>96 456</u> 86 794	<u>100 207</u> 86 794	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>48 402</u> 25 379	<u>50 002</u> 25 379	<u>61 998</u> 25 379	<u>65 197</u> 25 379	

					,				
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>85 357</u> 78 321	<u>83 428</u> 78 321	<u>88 023</u> 78 321	<u>91 835</u> 78 321	

225-204.

					,				
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>297 399</u> 288 186				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>320 839</u> 310 489				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>245 619</u> 236 744				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>955 240</u> 927 715				

225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 105 786</u> 1 073 956				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 798 025</u> 1 748 427				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 836 195</u> 1 784 497				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>214 005</u> 207 779				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>141 197</u> 135 182				
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>215 991</u> 208 509				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>247 880</u> 239 096				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>334 899</u> 323 732				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>385 402</u> 373 245				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>340 015</u> 327 287				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>355 424</u> 342 394				

225-204-0122	6-2		1	5800	<u>467 581</u> 450 565				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>468 678</u> 451 912				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>573 246</u> 552 941				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>785 995</u> 761 519				
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>603 834</u> 582 929				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>349 832</u> 337 155				
225-204-0131	5-		1	6250	<u>505 855</u> 487 480				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 022 635</u> 992 436				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>212 139</u> 204 733				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>199 116</u> 192 533				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>148 750</u> 141 909				

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>145 637</u> 139 399				
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>191 328</u> 183 112				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>287 267</u> 277 711				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>372 080</u> 358 696				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>499 254</u> 481 009				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 009 668</u> 980 738				
225-204-0176	-2		1	3640	<u>290 650</u> 280 026				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>216 698</u> 209 499				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>263 150</u> 254 256				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>555 286</u> 540 718				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>382 061</u> 371 187				

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>418 672</u> 406 404				
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>320 107</u> 309 163				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>362 159</u> 350 458				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 142 329</u> 1 111 474				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>302 748</u> 292 821				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>413 327</u> 399 472				
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>292 053</u> 280 576				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>315 275</u> 303 039				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>329 578</u> 317 061				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>367 026</u> 351 374				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>392 931</u> 376 770				

225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>375 996</u> 361 047				
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>362 482</u> 347 798				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>265 883</u> 254 920				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>215 981</u> 209 473				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 351</u> 231 979				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>289 709</u> 280 781				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>396 574</u> 383 752				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>405 649</u> 392 648				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>454 545</u> 439 882				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>463 620</u> 448 779				

8.04-08-2024

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>548 400</u> 530 815				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>620 825</u> 600 291				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>628 031</u> 607 356				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>388 212</u> 376 162				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>492 008</u> 476 909				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>622 318</u> 603 824				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>717 296</u> 696 195				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>681 931</u> 661 524				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>724 622</u> 704 961				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>652 878</u> 633 786				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>750 794</u> 729 037				

225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>527 242</u> 511 451				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>707 884</u> 685 075				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>876 232</u> 848 363				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>927 497</u> 900 043				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 108 454</u> 1 075 760				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>835 946</u> 810 287				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 029 448</u> 998 304				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 138 348</u> 1 105 068				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>967 470</u> 939 165				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 246 746</u> 1 210 394				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 103 595</u> 1 072 620				

8.04-08-2024

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 204 841</u> 1 169 310				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>997 231</u> 968 342				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 275 440</u> 1 238 525				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>42 407</u> 41 071	<u>70 805</u> 68 016	<u>68 513</u> 64 676	<u>69 515</u> 68 016	<u>44 643</u> 41 071
225-204-0302	95-1		1	750	<u>35 178</u> 33 929	<u>46 732</u> 42 642	<u>48 842</u> 42 642	<u>46 958</u> 42 642	<u>37 414</u> 33 929
225-204-0303	95-2		1	750	<u>44 666</u> 43 304	<u>49 977</u> 44 749	<u>53 796</u> 44 749	<u>51 629</u> 44 749	<u>46 902</u> 43 304
225-204-0304	95-3		1	800	<u>63 338</u> 60 461				
225-204-0307	105		1	1175	<u>97 187</u> 92 879				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>53 727</u> 51 786	<u>92 465</u> 88 314	<u>66 253</u> 52 433	<u>90 443</u> 88 314	<u>57 230</u> 51 786
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>70 387</u> 68 304	<u>82 869</u> 78 094	<u>83 472</u> 78 094	<u>81 068</u> 78 094	<u>73 741</u> 68 304

225-204-0310	105-5		1	1100	<u>62 076</u> 58 611				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>54 123</u> 52 232	<u>60 442</u> 52 885	<u>66 171</u> 52 885	<u>62 921</u> 52 885	<u>57 477</u> 52 232
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>68 585</u> 66 518	<u>75 686</u> 67 801	<u>81 439</u> 67 801	<u>78 175</u> 67 801	<u>71 954</u> 66 518
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>190 051</u> 179 069				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>190 051</u> 179 069				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>190 051</u> 179 069				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>208 195</u> 201 786	<u>227 981</u> 203 404	<u>246 057</u> 203 404	<u>235 803</u> 203 404	<u>218 779</u> 201 786
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>190 051</u> 179 069				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>190 051</u> 179 069				
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>61 438</u> 59 821	<u>61 792</u> 56 049	<u>65 865</u> 56 049	<u>63 554</u> 56 049	<u>63 823</u> 59 821

225-204-0602	2		1	675	<u>45 937</u> 44 643	<u>45 394</u> 40 681	<u>48 831</u> 40 681	<u>46 881</u> 40 681	<u>47 949</u> 44 643
225-204-0603	3		1	550	<u>39 471</u> 38 393	<u>38 217</u> 34 353	<u>41 018</u> 34 353	<u>39 429</u> 34 353	<u>41 111</u> 38 393
225-204-0604	4		1	475	<u>36 676</u> 35 714	<u>35 018</u> 31 641	<u>37 436</u> 31 641	<u>36 064</u> 31 641	<u>38 093</u> 35 714
225-204-0605	5		1	400	<u>28 460</u> 27 679	<u>26 285</u> 23 504	<u>28 322</u> 23 504	<u>27 167</u> 23 504	<u>29 653</u> 27 679
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 360</u> 18 849				
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1006	3-		1	1750	<u>185 650</u> 179 642				
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>305 300</u> 296 351				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>201 619</u> 194 689				

225-204-1310	35-15		1	3275	<u>346 567</u> 335 341				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>74 001</u> 71 569				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>68 262</u> 65 943				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>61 723</u> 59 532				
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>46 871</u> 45 982	<u>44 611</u> 42 037	<u>46 138</u> 42 037	<u>45 272</u> 42 037	<u>47 765</u> 45 982
225-204-1402	2.8		1	800	<u>75 443</u> 73 661	<u>76 084</u> 70 061	<u>80 158</u> 70 061	<u>77 847</u> 70 061	<u>77 828</u> 73 661
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>113 843</u> 111 161	<u>117 123</u> 108 030	<u>123 234</u> 108 030	<u>119 767</u> 108 030	<u>117 420</u> 111 161
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>165 344</u> 161 607	<u>171 533</u> 159 107	<u>179 680</u> 159 107	<u>175 058</u> 159 107	<u>170 114</u> 161 607
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>163 674</u> 158 601				
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>197 902</u> 191 754				

8.04-08-2024

225-204-1500	13015-2012								
225-204-1512	1		1	500	<u>37 608</u> 36 607	<u>36 084</u> 32 545	<u>38 630</u> 32 545	<u>37 186</u> 32 545	<u>39 099</u> 36 607

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					

225-204-0109	2-		1	11600				
225-204-0112	1-2		1	1500				
225-204-0113	2-2		1	2400				
225-204-0114	2-0		1	2400				
225-204-0116	3-0		1	2900				
225-204-0117	4-2		1	3400				
225-204-0118	4-4		1	3400				
225-204-0120	5-2		1	4480				
225-204-0121	5-4		1	4480				
225-204-0122	6-2		1	5800				
225-204-0123	6-4		1	5600				
225-204-0124	6-0		1	6700				
225-204-0125	6-2		1	6700				
225-204-0126	6-4		1	6700				
225-204-0129	3-		1	4300				
225-204-0131	5-		1	6250				

225-204-0132	5-		1	7500				
225-204-0150	2-05		1	2400				
225-204-0151	2-05		1	1980				
225-204-0152	3-05		1	2900				
225-204-0153	3-05		1	2500				
225-204-0154	4-05		1	3300				
225-204-0155	4-05		1	2900				
225-204-0164	3- 5		1	4500				
225-204-0165	5- 5		1	6250				
225-204-0167	6- 5		1	6750				
225-204-0176	-2		1	3640				
225-204-0178	-4		1	2180				
225-204-0179	-5		1	2760				
225-204-0180	-6		1	2720				
225-204-0181	15.15		1	2500				
225-204-0182	18.18		1	3000				

225-204-0183	4-1/5		1	3450				
225-204-0184	4-2-		1	3400				
225-204-0185	5- -350		1	6250				
225-204-0186	4-1/5		1	2950				
225-204-0187	3- -0		1	4250				
225-204-0188	3- -		1	4250				
225-204-0189	5-2-		1	4475				
225-204-0190	5-4-		1	4475				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250				
225-204-0192	5- -		1	6250				
225-204-0193	6-2-		1	5600				
225-204-0195	6-4-		1	5600				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250				
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680				

				,				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650				

				,				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800				
225-204-0300	2387-2013							

225-204-0301	95-2		1	750	<u>43 363</u> 41 071	<u>42 794</u> 41 071	<u>44 149</u> 41 071	<u>45 274</u> 41 071
225-204-0302	95-1		1	750	<u>36 135</u> 33 929	<u>35 565</u> 33 929	<u>36 921</u> 33 929	<u>38 046</u> 33 929
225-204-0303	95-2		1	750	<u>45 622</u> 43 304	<u>45 053</u> 43 304	<u>46 408</u> 43 304	<u>47 533</u> 43 304
225-204-0304	95-3		1	800				
225-204-0307	105		1	1175				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>55 225</u> 51 786	<u>54 333</u> 51 786	<u>56 457</u> 51 786	<u>58 219</u> 51 786
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>71 821</u> 68 304	<u>70 968</u> 68 304	<u>73 001</u> 68 304	<u>74 688</u> 68 304
225-204-0310	105-5		1	1100				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>55 557</u> 52 232	<u>54 703</u> 52 232	<u>56 737</u> 52 232	<u>58 424</u> 52 232
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>70 026</u> 66 518	<u>69 169</u> 66 518	<u>71 211</u> 66 518	<u>72 906</u> 66 518
225-204-0314	164-9,3		1	3550				
225-204-0315	164-10,3		1	3550				
225-204-0316	164-10,7		1	3550				

225-204-0317	164-12		1	3550	<u>212 722</u> 201 786	<u>210 027</u> 201 786	<u>216 444</u> 201 786	<u>221 768</u> 201 786
225-204-0318	164-12,7		1	3550				
225-204-0319	164-14,3		1	3550				
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>62 458</u> 59 821	<u>61 851</u> 59 821	<u>63 297</u> 59 821	<u>64 497</u> 59 821
225-204-0602	2		1	675	<u>46 798</u> 44 643	<u>46 285</u> 44 643	<u>47 505</u> 44 643	<u>48 518</u> 44 643
225-204-0603	3		1	550	<u>40 173</u> 38 393	<u>39 755</u> 38 393	<u>40 749</u> 38 393	<u>41 574</u> 38 393
225-204-0604	4		1	475	<u>37 282</u> 35 714	<u>36 922</u> 35 714	<u>37 780</u> 35 714	<u>38 493</u> 35 714
225-204-0605	5		1	400	<u>28 970</u> 27 679	<u>28 666</u> 27 679	<u>29 389</u> 27 679	<u>29 989</u> 27 679
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0803	33-2		1	250				

225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1006	3-		1	1750				
225-204-1300	13015-2012							
225-204-1302	1		1	2190				
225-204-1309	35-10		1	2200				
225-204-1310	35-15		1	3275				
225-204-1313	32.9		1	725				
225-204-1314	32.9-1		1	725				
225-204-1315	32.9-2		1	725				
225-204-1400	13015-2012							
225-204-1401	1.6		1	300	<u>47 253</u> 45 982	<u>47 026</u> 45 982	<u>47 568</u> 45 982	<u>48 018</u> 45 982
225-204-1402	2.8		1	800	<u>76 463</u> 73 661	<u>75 856</u> 73 661	<u>77 302</u> 73 661	<u>78 502</u> 73 661
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>115 373</u> 111 161	<u>114 462</u> 111 161	<u>116 631</u> 111 161	<u>118 431</u> 111 161

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>167 384</u> 161 607	<u>166 170</u> 161 607	<u>169 061</u> 161 607	<u>171 461</u> 161 607
225-204-1405	8.4		1	2300				
225-204-1406	10.2		1	2800				
225-204-1500	13015-2012							
225-204-1512	1		1	500	<u>38 246</u> 36 607	<u>37 866</u> 36 607	<u>38 770</u> 36 607	<u>39 520</u> 36 607

226.
226-1. ,
226-102.

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370		<u>1 144 242</u> 1 113 450		<u>1 122 471</u> 1 102 154	<u>992 388</u> 952 433
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500		<u>1 286 046</u> 1 247 813		<u>1 256 995</u> 1 232 740	<u>1 072 849</u> 1 022 515
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500		<u>2 262 618</u> 2 199 285		<u>2 216 479</u> 2 175 346	<u>1 982 021</u> 1 898 781
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200		<u>2 549 428</u> 2 475 393		<u>2 494 061</u> 2 446 667	<u>2 161 090</u> 2 063 780
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500		<u>932 668</u> 899 509		<u>918 045</u> 899 509	<u>948 367</u> 899 509
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>315 581</u> 276 533	<u>294 059</u> 276 533	<u>296 308</u> 276 533	<u>287 333</u> 276 533	<u>301 770</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015								

226-102-0301	-14		1	4200	<u>131 218</u> 125 000	<u>445 720</u> 429 078	<u>267 401</u> 232 798	<u>431 365</u> 421 630	<u>143 740</u> 125 000
226-102-0302	-18		1	5400	<u>370 208</u> 340 269				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>206 171</u> 183 742				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>297 881</u> 258 789				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>668 779</u> 595 030				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>426 240</u> 374 851				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>179 253</u> 158 526	<u>178 363</u> 170 299	<u>169 158</u> 158 526	<u>170 844</u> 166 398	<u>170 280</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>329 795</u> 296 492	<u>309 075</u> 296 492	<u>314 054</u> 296 492	<u>303 174</u> 296 492	<u>315 409</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>224 147</u> 198 627	<u>223 939</u> 213 983	<u>211 757</u> 198 627	<u>214 712</u> 209 196	<u>213 102</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>399 822</u> 358 183	<u>373 848</u> 358 183	<u>379 998</u> 358 183	<u>366 416</u> 358 183	<u>381 826</u> 358 183

226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>355 486</u> 317 220				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>522 571</u> 472 422	<u>527 555</u> 507 509	<u>499 167</u> 472 422	<u>510 125</u> 498 466	<u>500 929</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>608 564</u> 539 516	<u>565 198</u> 539 516	<u>575 064</u> 539 516	<u>552 639</u> 539 516	<u>578 680</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>774 032</u> 686 092	<u>744 636</u> 710 659	<u>731 354</u> 686 092	<u>712 851</u> 694 168	<u>735 971</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>49 129</u> 43 863				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>61 679</u> 54 601				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>79 752</u> 69 582				
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>173 050</u> 154 009				
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>234 569</u> 208 845				
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>353 059</u> 314 840				
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>430 126</u> 382 572				

226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>356 811</u> 319 419				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>70 787</u> 67 652				
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>72 083</u> 68 471	<u>85 064</u> 69 327	<u>97 712</u> 69 327	<u>90 537</u> 69 327	<u>79 488</u> 68 471
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 450</u> 3 883	<u>4 135</u> 3 883	<u>4 168</u> 3 883	<u>4 037</u> 3 883	<u>4 248</u> 3 883
226-102-0702	-2		1	80	<u>14 939</u> 14 020				
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 880</u> 9 024	<u>9 685</u> 9 024	<u>9 917</u> 9 024	<u>9 323</u> 9 024	<u>10 073</u> 9 024

226-102-0100	13015-2012							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370				
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500				
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500				
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200				
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500				
226-102-0200	13015-2012							
226-102-0205	14		1	4200	<u>307 665</u> 276 533	<u>310 338</u> 276 533	<u>330 181</u> 276 533	<u>335 528</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015							
226-102-0301	-14		1	4200	<u>136 573</u> 125 000	<u>133 386</u> 125 000	<u>140 977</u> 125 000	<u>147 276</u> 125 000
226-102-0302	-18		1	5400				
226-102-0400	13015-2012							

226-102-0401	1-4		1	2350				
226-102-0402	1-6		1	4250				
226-102-0403	1-8		1	7750				
226-102-0404	2-6		1	5500				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>175 107</u> 158 526	<u>176 507</u> 158 526	<u>186 901</u> 158 526	<u>189 702</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>323 329</u> 296 492	<u>325 512</u> 296 492	<u>341 718</u> 296 492	<u>346 084</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>219 058</u> 198 627	<u>220 776</u> 198 627	<u>233 533</u> 198 627	<u>236 970</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>391 679</u> 358 183	<u>394 429</u> 358 183	<u>414 839</u> 358 183	<u>420 338</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30		1	4000				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>512 957</u> 472 422	<u>516 203</u> 472 422	<u>540 299</u> 472 422	<u>546 791</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>594 804</u> 539 516	<u>599 450</u> 539 516	<u>633 940</u> 539 516	<u>643 232</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>756 502</u> 686 092	<u>762 421</u> 686 092	<u>806 360</u> 686 092	<u>818 199</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15		1	550				

226-102-0420	200.100.15		1	750				
226-102-0421	200.150.15		1	1100				
226-102-0423	400.98.25		1	2000				
226-102-0425	400.124.25		1	2700				
226-102-0427	600.98.30		1	4000				
226-102-0429	600.124.30		1	5000				
226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250				
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497				
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>75 250</u> 68 471	<u>73 365</u> 68 471	<u>77 854</u> 68 471	<u>81 580</u> 68 471

226-102-0700	13015-2012							
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 334</u> 3 883	<u>4 373</u> 3 883	<u>4 663</u> 3 883	<u>4 741</u> 3 883
226-102-0702	-2		1	80				
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 484</u> 9 024	<u>10 618</u> 9 024	<u>11 610</u> 9 024	<u>11 878</u> 9 024

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012							
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>205 017</u> 185 349			
226-103-1100	13015-2012							
226-103-1108	2		1	600	<u>35 213</u> 29 828			

226-103-1109	3		1	700	<u>40 931</u> 34 652				
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>18 734</u> 15 394	<u>19 260</u> 18 043	<u>16 990</u> 15 394	<u>18 606</u> 18 043	<u>19 961</u> 18 043
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 905</u> 11 874	<u>14 229</u> 13 150	<u>13 299</u> 11 874	<u>13 626</u> 13 150	<u>14 875</u> 13 150
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>13 572</u> 11 428	<u>12 990</u> 12 211	<u>12 470</u> 11 428	<u>12 577</u> 12 211	<u>13 433</u> 12 211
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 038</u> 6 196	<u>6 507</u> 6 196	<u>6 625</u> 6 196	<u>6 352</u> 6 196	<u>6 674</u> 6 196
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>5 827</u> 5 086				
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>4 046</u> 3 497	<u>4 031</u> 3 828	<u>3 770</u> 3 497	<u>3 928</u> 3 828	<u>4 142</u> 3 828
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 997</u> 7 334	<u>8 023</u> 7 434	<u>8 125</u> 7 334	<u>7 696</u> 7 434	<u>8 374</u> 7 434
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>545 277</u> 474 340				
226-103-1602	500		1	8350	<u>586 728</u> 509 894				

226-103-1603	600 -		1	9650	<u>633 730</u> 545 803				
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>676 511</u> 582 659				
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>787 610</u> 686 494				
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>162 514</u> 139 768				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>237 502</u> 204 444				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>278 392</u> 239 681				
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>234 693</u> 202 551				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>186 937</u> 163 711				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>212 367</u> 185 514				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>260 828</u> 227 547				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>308 387</u> 268 697				

8.04-08-2024

226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>263 965</u> 231 249				
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>28 810</u> 22 612	<u>29 401</u> 27 105	<u>25 506</u> 22 612	<u>26 940</u> 25 829	<u>26 108</u> 22 612
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 617</u> 28 388	<u>39 198</u> 36 137	<u>32 212</u> 28 388	<u>35 917</u> 34 435	<u>33 028</u> 28 388
226-103-1803	-3		1	1130	<u>52 194</u> 42 330	<u>63 902</u> 60 089	<u>47 009</u> 42 330	<u>60 040</u> 58 085	<u>47 898</u> 42 330

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0110	75.75		1	2000					
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					

226-103-1109	3		1	700				
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>18 018</u> 15 394	<u>18 260</u> 15 394	<u>20 055</u> 15 394	<u>20 539</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 245</u> 11 874	<u>14 468</u> 11 874	<u>16 122</u> 11 874	<u>16 567</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>13 119</u> 11 428	<u>13 272</u> 11 428	<u>14 406</u> 11 428	<u>14 711</u> 11 428
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>6 869</u> 6 196	<u>6 926</u> 6 196	<u>7 351</u> 6 196	<u>7 466</u> 6 196
226-103-1407	-2-20-40		1	80				
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 932</u> 3 497	<u>3 971</u> 3 497	<u>4 254</u> 3 497	<u>4 330</u> 3 497
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 639</u> 7 334	<u>8 760</u> 7 334	<u>9 658</u> 7 334	<u>9 900</u> 7 334
226-103-1600	13015-2012							
226-103-1601	450		1	7700				
226-103-1602	500		1	8350				
226-103-1603	600 -		1	9650				

226-103-1604	650 -		1	10300				
226-103-1605	700 -		1	10950				
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250				
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520				
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 453</u> 22 612	<u>27 911</u> 22 612	<u>31 313</u> 22 612	<u>32 230</u> 22 612
226-103-1802	-2		1	960	<u>34 807</u> 28 388	<u>35 418</u> 28 388	<u>39 954</u> 28 388	<u>41 176</u> 28 388

226-103-1803	-3		1	1130	<u>50 064</u> 42 330	<u>50 783</u> 42 330	<u>56 122</u> 42 330	<u>57 561</u> 42 330

226-104.

226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200	<u>12 838 445</u> 11 704 685			
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 338 827</u> 2 048 924			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 708 554</u> 2 411 402	<u>3 148 082</u> 2 991 923	<u>2 563 857</u> 2 411 402	<u>3 024 173</u> 2 956 990
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 469 759</u> 3 155 204			
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 705 032</u> 3 385 863			

226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 916 255</u> 2 579 105				
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 329 121</u> 2 983 875	<u>3 989 463</u> 3 805 834	<u>3 163 124</u> 2 983 875	<u>3 847 313</u> 3 765 759	<u>4 019 333</u> 3 815 665
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 457 711</u> 4 883 670	<u>5 149 310</u> 4 883 670	<u>5 180 804</u> 4 883 670	<u>5 047 100</u> 4 883 670	<u>5 257 289</u> 4 883 670
226-104-0110	-42		1	62500	<u>11 960 526</u> 10 951 756				
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 109 775</u> 1 880 109				
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 633 697</u> 2 355 356				
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 069 024</u> 2 744 983				
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 117 562</u> 4 565 056				
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 711 158</u> 1 514 084				
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 077 095</u> 1 831 965				
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 788 138</u> 2 488 186				

226-104-0124	21		1	25900	<u>3 638 308</u> 3 246 119				
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 097 400</u> 3 650 374				
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 548 876</u> 5 860 529				
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 478 996</u> 8 509 593				
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 995 455</u> 2 636 931				
226-104-0204	98		1	25600	<u>3 445 508</u> 3 060 816				
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 930 568</u> 3 455 844				
226-104-0214	165		1	53200	<u>6 845 502</u> 6 052 235				
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 556 059</u> 1 380 609				
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 981 640</u> 1 759 442				

8.04-08-2024

				,	.	.			
226-104-0225	73		1	20800	<u>3 300 295</u> 2 977 913				
226-104-0229	93		1	27800	<u>3 624 403</u> 3 208 950				
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 744 598</u> 4 162 240				
226-104-0237	135		1	50400	<u>6 311 488</u> 5 563 378				
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 956 060</u> 2 615 652				
226-104-0245	115		1	29600	<u>3 888 386</u> 3 445 458				

				,				
226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200				

226-104-0103	-21		1	19700				
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 649 759</u> 2 411 402	<u>2 669 612</u> 2 411 402	<u>2 816 981</u> 2 411 402	<u>2 856 687</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16		1	19900				
226-104-0106	-22,16		1	19900				
226-104-0107	-24		1	22600				
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 261 671</u> 2 983 875	<u>3 284 446</u> 2 983 875	<u>3 453 510</u> 2 983 875	<u>3 499 061</u> 2 983 875
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 345 195</u> 4 883 670	<u>5 383 188</u> 4 883 670	<u>5 665 209</u> 4 883 670	<u>5 741 194</u> 4 883 670
226-104-0110	-42		1	62500				
226-104-0117	-18		1	15200				
226-104-0118	-21		1	18300				
226-104-0119	-24		1	21300				
226-104-0120	-33		1	36500				
226-104-0121	12		1	13200				
226-104-0122	15		1	16500				

				,				
226-104-0123	18		1	19800				
226-104-0124	21		1	25900				
226-104-0125	24		1	29600				
226-104-0126	33		1	45200				
226-104-0127	42		1	63250				
226-104-0200	13015-2012							
226-104-0202	93		1	24200				
226-104-0204	98		1	25600				
226-104-0206	115		1	32100				
226-104-0214	165		1	53200				
226-104-0219	50		1	11700				
226-104-0223	60		1	14800				
226-104-0225	73		1	20800				
226-104-0229	93		1	27800				
226-104-0233	115		1	39500				

				,				
226-104-0237	135		1	50400				
226-104-0243	93		1	22800				
226-104-0245	115		1	29600				

226-105.

				,	.	.			
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>6 565</u> 5 967	<u>6 721</u> 6 485	<u>6 289</u> 5 967	<u>6 618</u> 6 485	<u>6 832</u> 6 485

226-105-0100	13015-2012							
226-105-0101	6		1	60	$\frac{6\,452}{5\,967}$	$\frac{6\,490}{5\,967}$	$\frac{6\,773}{5\,967}$	$\frac{6\,850}{5\,967}$

25.

251.

, ,

251-3.

,

251-302.

,

					, .
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255. , ,
 255-1.
 255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 199</u> 2 054	<u>2 602</u> 2 054	<u>2 534</u> 2 054	<u>2 534</u> 2 054	<u>2 440</u> 2 054
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>5 828</u> 5 546				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 687</u> 11 286				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 561</u> 1 482	<u>1 408</u> 1 161	<u>1 378</u> 1 161	<u>1 378</u> 1 161	<u>1 337</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>2 307</u> 2 204				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 906</u> 2 776				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 110</u> 13 661				

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 302</u> 2 054	<u>2 240</u> 2 054	<u>2 387</u> 2 054	<u>2 504</u> 2 054
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 276</u> 1 161	<u>1 249</u> 1 161	<u>1 313</u> 1 161	<u>1 365</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

255-102-0100	’ ’ ’ - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	’ ’ ’ ’ ’ 60 - 100 - i 17608-2017	2							
255-102-0201	’ 17608-2017 60	2	1	130	$\frac{7\,771}{7\,429}$				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,857}{9\,461}$				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	$\frac{11\,660}{11\,217}$				
255-102-0204	’ 60 17608-2017	2	1	130	$\frac{12\,453}{11\,991}$				

255-102-0207	17608-2017 80 ,	2	1	175	<u>10 736</u> 10 267				
255-102-0208	17608-2018 80 , - ()	2	1	175	<u>11 304</u> 10 821				
255-102-0209	17608-2019 80 , - ()	2	1	175	<u>13 179</u> 12 648				
255-102-0210	17608-2017 80 ,	2	1	175	<u>14 385</u> 13 824				
255-102-0211	17608-2017 100 ,	2	1	175	<u>9 936</u> 9 488				
255-102-0212	17608-2020 100 , - ()	2	1	175	<u>10 445</u> 9 984				
255-102-0213	17608-2021 100 , - ()	2	1	175	<u>11 549</u> 11 060				

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>13 340</u> 12 805				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>9 706</u> 9 208				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>10 338</u> 9 824				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>12 201</u> 11 640				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>12 934</u> 12 354				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>11 078</u> 10 601				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>11 655</u> 11 163				

255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>13 588</u> 13 047				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>14 782</u> 14 211				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 222</u> 9 712				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>10 731</u> 10 207				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>11 835</u> 11 283				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 626</u> 13 029				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>9 540</u> 9 102				

255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 934</u> 9 486				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>12 247</u> 11 740				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>12 522</u> 12 008				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 451</u> 9 935				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 960</u> 10 430				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>12 064</u> 11 506				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 855</u> 13 252				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 910</u> 10 381				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>11 418</u> 10 877				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 522</u> 11 953				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>14 313</u> 13 698				
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , , 17608-2017	2							

255-102-0401	17608-2017 , 60	2	1	130	<u>7 588</u> 7 250				
255-102-0402	17608-2017 60 , - ()	2	1	130	<u>8 138</u> 7 786				
255-102-0403	17608-2017 60 , - ()	2	1	130	<u>9 054</u> 8 679				
255-102-0404	17608-2017 , 60	2	1	130	<u>10 337</u> 9 929				
255-102-0405	17608-2017 , 80	2	1	175	<u>8 070</u> 7 670				
255-102-0406	17608-2018 80 , - ()	2	1	175	<u>8 620</u> 8 205				

255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 536</u> 9 098				
255-102-0408	, ,80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 819</u> 10 348				
255-102-0409	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 741</u> 8 268				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 291</u> 8 804				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>10 757</u> 10 232				
255-102-0412	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 039</u> 11 482				

255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 046</u> 7 696				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>8 596</u> 8 232				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>9 512</u> 9 125				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 795</u> 10 375				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 528</u> 8 116				
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175	<u>9 078</u> 8 652				

255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>9 994</u> 9 545				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 277</u> 10 795				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 199</u> 8 714				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 749</u> 9 250				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>11 215</u> 10 679				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 497</u> 11 929				

255-102-0425	17608-2017 , 80	2	1	175	<u>8 986</u> 8 563				
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 536</u> 9 098				
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 452</u> 9 991				
255-102-0428	17608-2017 , 80	2	1	175	<u>11 735</u> 11 241				
255-102-0429	17608-2017 , 100	2	1	225	<u>9 657</u> 9 161				
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 207</u> 9 696				

255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 673</u> 11 125				
255-102-0432	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 956</u> 12 375				
255-102-0433	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 573</u> 10 054				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>11 123</u> 10 589				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 589</u> 12 018				
255-102-0436	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 872</u> 13 268				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{1\,723}{1\,622}$				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	$\frac{1\,951}{1\,845}$				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{1\,906}{1\,785}$				
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	$\frac{2\,156}{2\,030}$				
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,400}{2\,209}$	$\frac{3\,005}{2\,209}$	$\frac{3\,005}{2\,209}$	$\frac{3\,005}{2\,209}$	$\frac{2\,821}{2\,209}$
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,713}{2\,514}$	$\frac{3\,319}{2\,514}$	$\frac{3\,319}{2\,514}$	$\frac{3\,319}{2\,514}$	$\frac{3\,134}{2\,514}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,270}{3\,000}$	$\frac{4\,117}{3\,000}$	$\frac{3\,975}{3\,000}$	$\frac{3\,975}{3\,000}$	$\frac{3\,778}{3\,000}$
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,296}{4\,000}$	$\frac{5\,144}{4\,000}$	$\frac{5\,001}{4\,000}$	$\frac{5\,001}{4\,000}$	$\frac{4\,804}{4\,000}$
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	$\frac{2\,984}{2\,791}$				
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 794</u> 18 170			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>19 450</u> 18 759			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>19 069</u> 18 438			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>19 725</u> 19 027			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>20 000</u> 19 295			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>21 431</u> 20 634			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>21 889</u> 21 080			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>22 467</u> 21 580			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 124</u> 18 491			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 780</u> 19 080			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 398</u> 18 759			

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>20 054</u> 19 348		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>20 329</u> 19 616		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>21 761</u> 20 955		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>22 219</u> 21 402		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>22 797</u> 21 902		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>19 206</u> 18 571		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 862</u> 19 161		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>19 481</u> 18 839		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>20 137</u> 19 429		
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>20 412</u> 19 696		
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>21 843</u> 21 036		

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>22 301</u> 21 482				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 879</u> 21 982				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 820</u> 19 170				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 476</u> 19 759				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 095</u> 19 438				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 751</u> 20 027				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 026</u> 20 295				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 457</u> 21 634				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 915</u> 22 080				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>23 493</u> 22 580				
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 963</u> 22 232				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 619</u> 22 821				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>23 238</u> 22 500				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 894</u> 23 089				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 168</u> 23 357				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>25 600</u> 24 696				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 974</u> 26 036				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>26 636</u> 25 643				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 375</u> 22 634				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 031</u> 23 223				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 650</u> 22 902				

255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>24 306</u> 23 491			
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>24 581</u> 23 759			
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>26 012</u> 25 098			
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>26 470</u> 25 545			
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>27 048</u> 26 045			
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130	<u>23 622</u> 22 875			
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175	<u>24 278</u> 23 464			
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130	<u>23 897</u> 23 143			
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175	<u>24 553</u> 23 732			
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175	<u>24 828</u> 24 000			
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225	<u>26 259</u> 25 339			

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>26 718</u> 25 786				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>27 296</u> 26 286				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 026</u> 23 268				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 682</u> 23 857				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 300</u> 23 536				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 956</u> 24 125				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 231</u> 24 393				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 663</u> 25 732				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 121</u> 26 179				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>27 699</u> 26 679				

					,				
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	' , , , , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' , 17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	' , 60 17608-2017	2	1	130					

				,				
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175				
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175				

				,				
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175				

				,				
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175				
255-102-0224	, , 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0225	, , 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225				
255-102-0228	, , 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0229	, , 80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225				

				,				
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0402	60 - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0403	60 - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0404	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0405	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0406	80 - () 17608-2018	2	1	175				

				,				
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175				
255-102-0408	, , 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0409	, , 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225				
255-102-0412	, , 100 , 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0413	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130				
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175				

				,				
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0425	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175				
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175				
255-102-0428	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0429	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225				

				,				
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120				
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120				
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,585}{2\,209}$	$\frac{2\,482}{2\,209}$	$\frac{2\,762}{2\,209}$	$\frac{2\,954}{2\,209}$
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,899}{2\,514}$	$\frac{2\,795}{2\,514}$	$\frac{3\,075}{2\,514}$	$\frac{3\,267}{2\,514}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,487}{3\,000}$	$\frac{3\,358}{3\,000}$	$\frac{3\,666}{3\,000}$	$\frac{3\,912}{3\,000}$
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,513}{4\,000}$	$\frac{4\,384}{4\,000}$	$\frac{4\,692}{4\,000}$	$\frac{4\,939}{4\,000}$
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192				
255-102-0800	17608-2017	2						

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225		

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , 17608-2017	2						

255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130			
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			

255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			

255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282			

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 846</u> 9 589
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 227</u> 7 071
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 659</u> 10 393
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 040</u> 7 875

255-104.

					,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012					
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>7 279</u> 7 143	
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 183</u> 8 036	
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>9 990</u> 9 821	
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 951</u> 6 830	
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>7 854</u> 7 723	
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>9 661</u> 9 509	

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	NATIVE, 80 - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,								

261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная