

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		7
211-3.		34
211-4.		37
211-5.		41
211-6.		43
211-7.		44
212.	,	46
212-1.		46
212-2.		171
212-3.		173
212-4.		174
212-5.		185
212-6.		197
213.		199
213-1.		200
213-3.	,	209
221.		220
221-1.		220
222.	,	227
222-1.	,	228
222-2.	,	246
222-3.	,	251
225.		255
225-1.		256
225-2.		263

226.				302
226-1.	,			303
251.	,			311
251-3.	,			311
255.	,			314
255-1.				315
261.				378
261-1.				378

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208

211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208

8.04-08-2024

211-102-0301	,		1	1000	<u>46 330</u> 45 201				

211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500	<u>6 921</u> 1 250	<u>5 992</u> 1 250	<u>4 325</u> 1 250	<u>2 452</u> 1 250	<u>4 817</u> 1 250
211-102-0102			1	1000	<u>8 714</u> 4 111	<u>8 222</u> 4 111	<u>6 565</u> 4 111	<u>5 860</u> 4 111	<u>7 439</u> 4 111
211-102-0200									
211-102-0201	3226 93		1	1					
211-102-0300									
211-102-0301	,		1	1000					

					,		
211-102-0100							
211-102-0101		3	1	1500	<u>4 544</u> 1 250	<u>4 462</u> 1 250	
211-102-0102			1	1000	<u>7 257</u> 4 111	<u>7 202</u> 4 111	
211-102-0200							
211-102-0201	3226 93		1	1			
211-102-0300							
211-102-0301			1	1000			

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200									
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

8.04-08-2024

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200						
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 999</u>	<u>4 498</u> 3 864	<u>7 615</u>	<u>8 513</u>	<u>7 337</u> 3 864
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 964</u>	<u>4 466</u> 3 836	<u>7 561</u>	<u>8 452</u>	<u>7 284</u> 3 836
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 928</u>	<u>4 434</u> 3 808	<u>7 507</u>	<u>8 391</u>	<u>7 232</u> 3 808
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 928</u>	<u>4 434</u> 3 808	<u>7 507</u>	<u>8 391</u>	<u>7 232</u> 3 808
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 928</u>	<u>4 434</u> 3 808	<u>7 507</u>	<u>8 391</u>	<u>7 232</u> 3 808
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 596</u>	<u>4 172</u> 3 558	<u>7 109</u>	<u>8 102</u>	<u>6 950</u> 3 558
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 480</u>	<u>4 111</u> 3 506	<u>7 005</u>	<u>7 983</u>	<u>6 849</u> 3 506
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 546</u>	<u>4 172</u> 3 558	<u>7 109</u>	<u>8 102</u>	<u>6 950</u> 3 558

211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 040</u>	$\frac{4\,571}{3\,935}$	<u>7 657</u>	<u>8 587</u>	$\frac{7\,410}{3\,935}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 004</u>	$\frac{4\,539}{3\,907}$	<u>7 602</u>	<u>8 525</u>	$\frac{7\,357}{3\,907}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 968</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 547</u>	<u>8 464</u>	$\frac{7\,304}{3\,879}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 968</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 547</u>	<u>8 464</u>	$\frac{7\,304}{3\,879}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 968</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 547</u>	<u>8 464</u>	$\frac{7\,304}{3\,879}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 630</u>	$\frac{4\,240}{3\,624}$	<u>7 143</u>	<u>8 169</u>	$\frac{7\,018}{3\,624}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 512</u>	$\frac{4\,178}{3\,571}$	<u>7 038</u>	<u>8 050</u>	$\frac{6\,916}{3\,571}$
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 579</u>	$\frac{4\,240}{3\,624}$	<u>7 143</u>	<u>8 169</u>	$\frac{7\,018}{3\,624}$
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 082</u>	$\frac{4\,648}{4\,009}$	<u>7 699</u>	<u>8 663</u>	$\frac{7\,487}{4\,009}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 045</u>	$\frac{4\,615}{3\,981}$	<u>7 644</u>	<u>8 601</u>	$\frac{7\,433}{3\,981}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 009</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 589</u>	<u>8 539</u>	$\frac{7\,380}{3\,952}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 009</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 589</u>	<u>8 539</u>	$\frac{7\,380}{3\,952}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 009</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 589</u>	<u>8 539</u>	$\frac{7\,380}{3\,952}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 665</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>7 178</u>	<u>8 240</u>	$\frac{7\,089}{3\,693}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 546</u>	$\frac{4\,248}{3\,639}$	<u>7 073</u>	<u>8 120</u>	$\frac{6\,985}{3\,639}$
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 614</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>7 178</u>	<u>8 240</u>	$\frac{7\,089}{3\,693}$
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 125</u>	$\frac{4\,727}{4\,087}$	<u>7 744</u>	<u>8 743</u>	$\frac{7\,566}{4\,087}$

211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 088</u>	$\frac{4\ 694}{4\ 057}$	<u>7 688</u>	<u>8 680</u>	$\frac{7\ 512}{4\ 057}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 052</u>	$\frac{4\ 660}{4\ 028}$	<u>7 633</u>	<u>8 618</u>	$\frac{7\ 458}{4\ 028}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 052</u>	$\frac{4\ 660}{4\ 028}$	<u>7 633</u>	<u>8 618</u>	$\frac{7\ 458}{4\ 028}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 052</u>	$\frac{4\ 660}{4\ 028}$	<u>7 633</u>	<u>8 618</u>	$\frac{7\ 458}{4\ 028}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 702</u>	$\frac{4\ 384}{3\ 764}$	<u>7 214</u>	<u>8 313</u>	$\frac{7\ 162}{3\ 764}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 581</u>	$\frac{4\ 320}{3\ 709}$	<u>7 109</u>	<u>8 192</u>	$\frac{7\ 057}{3\ 709}$
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 649</u>	$\frac{4\ 384}{3\ 764}$	<u>7 214</u>	<u>8 313</u>	$\frac{7\ 162}{3\ 764}$
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 170</u>	$\frac{4\ 810}{4\ 167}$	<u>7 790</u>	<u>8 825</u>	$\frac{7\ 649}{4\ 167}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 133</u>	$\frac{4\ 775}{4\ 137}$	<u>7 734</u>	<u>8 762</u>	$\frac{7\ 594}{4\ 137}$

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 096</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 679</u>	<u>8 699</u>	$\frac{7\,539}{4\,107}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 096</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 679</u>	<u>8 699</u>	$\frac{7\,539}{4\,107}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 096</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 679</u>	<u>8 699</u>	$\frac{7\,539}{4\,107}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 740</u>	$\frac{4\,460}{3\,838}$	<u>7 252</u>	<u>8 389</u>	$\frac{7\,238}{3\,838}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 618</u>	$\frac{4\,395}{3\,782}$	<u>7 147</u>	<u>8 266</u>	$\frac{7\,132}{3\,782}$
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 686</u>	$\frac{4\,460}{3\,838}$	<u>7 252</u>	<u>8 389</u>	$\frac{7\,238}{3\,838}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 194</u>	$\frac{4\,852}{4\,208}$	<u>7 814</u>	<u>8 868</u>	$\frac{7\,691}{4\,208}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 157</u>	$\frac{4\,818}{4\,178}$	<u>7 758</u>	<u>8 804</u>	$\frac{7\,636}{4\,178}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 119</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 702</u>	<u>8 741</u>	$\frac{7\,581}{4\,148}$

211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 119</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 702</u>	<u>8 741</u>	$\frac{7\,581}{4\,148}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 119</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 702</u>	<u>8 741</u>	$\frac{7\,581}{4\,148}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 760</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>7 272</u>	<u>8 428</u>	$\frac{7\,277}{3\,876}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 637</u>	$\frac{4\,433}{3\,819}$	<u>7 166</u>	<u>8 305</u>	$\frac{7\,171}{3\,819}$
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 705</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>7 272</u>	<u>8 428</u>	$\frac{7\,277}{3\,876}$
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 527</u>	$\frac{4\,997}{4\,250}$	<u>8 155</u>	<u>9 178</u>	$\frac{7\,932}{4\,250}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 488</u>	$\frac{4\,961}{4\,220}$	<u>8 097</u>	<u>9 112</u>	$\frac{7\,875}{4\,220}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 448</u>	$\frac{4\,925}{4\,189}$	<u>8 038</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\,819}{4\,189}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 448</u>	$\frac{4\,925}{4\,189}$	<u>8 038</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\,819}{4\,189}$

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 448</u>	$\frac{4\,925}{4\,189}$	<u>8 038</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\,819}{4\,189}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 083</u>	$\frac{4\,638}{3\,914}$	<u>7 602</u>	<u>8 729</u>	$\frac{7\,510}{3\,914}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 955</u>	$\frac{4\,570}{3\,857}$	<u>7 491</u>	<u>8 602</u>	$\frac{7\,400}{3\,857}$
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 028</u>	$\frac{4\,638}{3\,914}$	<u>7 602</u>	<u>8 729</u>	$\frac{7\,510}{3\,914}$
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 616</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	<u>9 442</u>	<u>10 594</u>	$\frac{9\,348}{5\,625}$
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 433</u>	$\frac{6\,156}{5\,380}$	<u>9 239</u>	<u>10 307</u>	$\frac{9\,070}{5\,380}$
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 522</u>	$\frac{5\,940}{5\,175}$	<u>9 307</u>	<u>10 062</u>	$\frac{8\,834}{5\,175}$
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 719</u>	$\frac{5\,897}{5\,138}$	<u>8 484</u>	<u>9 989</u>	$\frac{8\,770}{5\,138}$
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 719</u>	$\frac{4\,997}{4\,250}$	<u>8 541</u>	<u>9 178</u>	$\frac{7\,932}{4\,250}$

8.04-08-2024

211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 678</u>	$\frac{4\ 961}{4\ 220}$	<u>8 480</u>	<u>9 112</u>	$\frac{7\ 875}{4\ 220}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 637</u>	$\frac{4\ 925}{4\ 189}$	<u>8 419</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\ 819}{4\ 189}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 637</u>	$\frac{4\ 925}{4\ 189}$	<u>8 419</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\ 819}{4\ 189}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 637</u>	$\frac{4\ 925}{4\ 189}$	<u>8 419</u>	<u>9 046</u>	$\frac{7\ 819}{4\ 189}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 253</u>	$\frac{4\ 638}{3\ 914}$	<u>7 980</u>	<u>8 729</u>	$\frac{7\ 510}{3\ 914}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 099</u>	$\frac{4\ 570}{3\ 857}$	<u>7 802</u>	<u>8 602</u>	$\frac{7\ 400}{3\ 857}$
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 174</u>	$\frac{4\ 638}{3\ 914}$	<u>7 917</u>	<u>8 729</u>	$\frac{7\ 510}{3\ 914}$
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 616</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	<u>9 442</u>	<u>10 594</u>	$\frac{9\ 348}{5\ 625}$
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 569</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	<u>9 375</u>	<u>10 518</u>	$\frac{9\ 281}{5\ 585}$
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 522</u>	$\frac{5\ 940}{5\ 175}$	<u>9 307</u>	<u>10 062</u>	$\frac{8\ 834}{5\ 175}$
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 719</u>	$\frac{5\ 897}{5\ 138}$	<u>8 484</u>	<u>9 989</u>	$\frac{8\ 770}{5\ 138}$

211-201-0100	200 , 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 307</u>	<u>9 812</u>	<u>5 728</u>	<u>5 263</u>	<u>7 419</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 240</u>	<u>9 742</u>	<u>5 687</u>	<u>5 225</u>	<u>7 366</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 174</u>	<u>9 672</u>	<u>5 646</u>	<u>5 187</u>	<u>7 313</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 174</u>	<u>9 672</u>	<u>5 646</u>	<u>5 187</u>	<u>7 313</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 174</u>	<u>9 672</u>	<u>5 646</u>	<u>5 187</u>	<u>7 313</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 764</u>	<u>9 373</u>	<u>5 262</u>	<u>4 806</u>	<u>6 917</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 636</u>	<u>9 236</u>	<u>5 185</u>	<u>4 736</u>	<u>6 816</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 764</u>	<u>9 373</u>	<u>5 262</u>	<u>4 806</u>	<u>6 917</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 348</u>	<u>9 886</u>	<u>5 769</u>	<u>5 304</u>	<u>7 461</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 281</u>	<u>9 815</u>	<u>5 728</u>	<u>5 266</u>	<u>7 407</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 214</u>	<u>9 744</u>	<u>5 687</u>	<u>5 228</u>	<u>7 354</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 214</u>	<u>9 744</u>	<u>5 687</u>	<u>5 228</u>	<u>7 354</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 214</u>	<u>9 744</u>	<u>5 687</u>	<u>5 228</u>	<u>7 354</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 798</u>	<u>9 441</u>	<u>5 296</u>	<u>4 840</u>	<u>6 951</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 669</u>	<u>9 303</u>	<u>5 219</u>	<u>4 770</u>	<u>6 849</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 798</u>	<u>9 441</u>	<u>5 296</u>	<u>4 840</u>	<u>6 951</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 391</u>	<u>9 962</u>	<u>5 812</u>	<u>5 346</u>	<u>7 503</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 323</u>	<u>9 891</u>	<u>5 771</u>	<u>5 308</u>	<u>7 450</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 256</u>	<u>9 820</u>	<u>5 729</u>	<u>5 270</u>	<u>7 396</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 256</u>	<u>9 820</u>	<u>5 729</u>	<u>5 270</u>	<u>7 396</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 256</u>	<u>9 820</u>	<u>5 729</u>	<u>5 270</u>	<u>7 396</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 833</u>	<u>9 511</u>	<u>5 331</u>	<u>4 875</u>	<u>6 986</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 704</u>	<u>9 372</u>	<u>5 253</u>	<u>4 804</u>	<u>6 884</u>

				,					
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 833</u>	<u>9 511</u>	<u>5 331</u>	<u>4 875</u>	<u>6 986</u>
211-201-0400	, 1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 435</u>	<u>10 042</u>	<u>5 857</u>	<u>5 391</u>	<u>7 548</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 367</u>	<u>9 970</u>	<u>5 815</u>	<u>5 352</u>	<u>7 494</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>	<u>5 773</u>	<u>5 314</u>	<u>7 440</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>	<u>5 773</u>	<u>5 314</u>	<u>7 440</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>	<u>5 773</u>	<u>5 314</u>	<u>7 440</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 869</u>	<u>9 584</u>	<u>5 368</u>	<u>4 912</u>	<u>7 023</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 740</u>	<u>9 444</u>	<u>5 289</u>	<u>4 840</u>	<u>6 920</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 869</u>	<u>9 584</u>	<u>5 368</u>	<u>4 912</u>	<u>7 023</u>
211-201-0500	, 1284-2004 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 481</u>	<u>10 124</u>	<u>5 903</u>	<u>5 437</u>	<u>7 594</u>

211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 413</u>	<u>10 052</u>	<u>5 860</u>	<u>5 398</u>	<u>7 540</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 346</u>	<u>9 979</u>	<u>5 818</u>	<u>5 359</u>	<u>7 485</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 346</u>	<u>9 979</u>	<u>5 818</u>	<u>5 359</u>	<u>7 485</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 346</u>	<u>9 979</u>	<u>5 818</u>	<u>5 359</u>	<u>7 485</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 907</u>	<u>9 660</u>	<u>5 406</u>	<u>4 950</u>	<u>7 061</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 777</u>	<u>9 519</u>	<u>5 327</u>	<u>4 878</u>	<u>6 957</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 907</u>	<u>9 660</u>	<u>5 406</u>	<u>4 950</u>	<u>7 061</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 505</u>	<u>10 167</u>	<u>5 926</u>	<u>5 461</u>	<u>7 618</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 437</u>	<u>10 094</u>	<u>5 884</u>	<u>5 422</u>	<u>7 563</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 369</u>	<u>10 021</u>	<u>5 842</u>	<u>5 383</u>	<u>7 509</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 369</u>	<u>10 021</u>	<u>5 842</u>	<u>5 383</u>	<u>7 509</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 369</u>	<u>10 021</u>	<u>5 842</u>	<u>5 383</u>	<u>7 509</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 927</u>	<u>9 699</u>	<u>5 425</u>	<u>4 970</u>	<u>7 080</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 797</u>	<u>9 558</u>	<u>5 346</u>	<u>4 897</u>	<u>6 977</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 927</u>	<u>9 699</u>	<u>5 425</u>	<u>4 970</u>	<u>7 080</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 946</u>	<u>10 553</u>	<u>6 157</u>	<u>5 664</u>	<u>7 947</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 875</u>	<u>10 478</u>	<u>6 113</u>	<u>5 623</u>	<u>7 891</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>	<u>6 069</u>	<u>5 583</u>	<u>7 834</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>	<u>6 069</u>	<u>5 583</u>	<u>7 834</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>	<u>6 069</u>	<u>5 583</u>	<u>7 834</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>	<u>5 647</u>	<u>5 164</u>	<u>7 399</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 218</u>	<u>9 928</u>	<u>5 564</u>	<u>5 089</u>	<u>7 291</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>	<u>5 647</u>	<u>5 164</u>	<u>7 399</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>11 233</u>	<u>11 969</u>	<u>7 444</u>	<u>6 951</u>	<u>9 235</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>11 017</u>	<u>11 672</u>	<u>7 255</u>	<u>6 765</u>	<u>9 033</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>11 072</u>	<u>11 417</u>	<u>7 338</u>	<u>6 852</u>	<u>9 103</u>

211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 236</u>	<u>11 335</u>	<u>6 529</u>	<u>6 046</u>	<u>8 281</u>
211-201-0800	, 1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 946</u>	<u>10 553</u>	<u>6 543</u>	<u>6 050</u>	<u>8 334</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 875</u>	<u>10 478</u>	<u>6 496</u>	<u>6 007</u>	<u>8 274</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>	<u>6 449</u>	<u>5 963</u>	<u>8 215</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>	<u>6 449</u>	<u>5 963</u>	<u>8 215</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 804</u>	<u>10 402</u>	<u>6 449</u>	<u>5 963</u>	<u>8 215</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>	<u>6 025</u>	<u>5 542</u>	<u>7 777</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 218</u>	<u>9 928</u>	<u>5 875</u>	<u>5 399</u>	<u>7 601</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>9 355</u>	<u>10 075</u>	<u>5 962</u>	<u>5 479</u>	<u>7 714</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>11 233</u>	<u>11 969</u>	<u>7 444</u>	<u>6 951</u>	<u>9 235</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>11 153</u>	<u>11 883</u>	<u>7 391</u>	<u>6 901</u>	<u>9 169</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>11 072</u>	<u>11 417</u>	<u>7 338</u>	<u>6 852</u>	<u>9 103</u>

211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 236</u>	<u>11 335</u>	<u>6 529</u>	<u>6 046</u>	<u>8 281</u>

211-201-0100	200 , 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 954</u>	<u>6 831</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 904</u>	<u>6 782</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 854</u>	<u>6 734</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 854</u>	<u>6 734</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 854</u>	<u>6 734</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 461</u>	<u>6 341</u>

211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 367</u>	<u>6 249</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 461</u>	<u>6 341</u>
211-201-0200	, 1284-2004 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 995</u>	<u>6 872</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 945</u>	<u>6 823</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 895</u>	<u>6 774</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 895</u>	<u>6 774</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 895</u>	<u>6 774</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 495</u>	<u>6 375</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 400</u>	<u>6 282</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 495</u>	<u>6 375</u>
211-201-0300	, 1284-2004 400	3				

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 038</u>	<u>6 915</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 987</u>	<u>6 866</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 937</u>	<u>6 816</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 937</u>	<u>6 816</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 937</u>	<u>6 816</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 530</u>	<u>6 410</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 435</u>	<u>6 317</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 530</u>	<u>6 410</u>
211-201-0400	, 1284-2004 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 082</u>	<u>6 959</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 031</u>	<u>6 910</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 981</u>	<u>6 860</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 981</u>	<u>6 860</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 981</u>	<u>6 860</u>

211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 567</u>	<u>6 447</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 471</u>	<u>6 353</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 567</u>	<u>6 447</u>
211-201-0500	, 800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 128</u>	<u>7 006</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 077</u>	<u>6 956</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 026</u>	<u>6 905</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 026</u>	<u>6 905</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 026</u>	<u>6 905</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 605</u>	<u>6 485</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 508</u>	<u>6 390</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 605</u>	<u>6 485</u>
211-201-0600	, 1000 1284-2004	3				

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 152</u>	<u>7 029</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 101</u>	<u>6 979</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 050</u>	<u>6 929</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 050</u>	<u>6 929</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 050</u>	<u>6 929</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 624</u>	<u>6 505</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 528</u>	<u>6 410</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 624</u>	<u>6 505</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 454</u>	<u>7 325</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 401</u>	<u>7 272</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 348</u>	<u>7 220</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 348</u>	<u>7 220</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 348</u>	<u>7 220</u>

211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 917</u>	<u>6 790</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 816</u>	<u>6 691</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 917</u>	<u>6 790</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 742</u>	<u>8 612</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 543</u>	<u>8 414</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 617</u>	<u>8 489</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 798</u>	<u>7 671</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 840</u>	<u>7 711</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 784</u>	<u>7 656</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 728</u>	<u>7 601</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 728</u>	<u>7 601</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 728</u>	<u>7 601</u>

211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 295</u>	<u>7 168</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 126</u>	<u>7 001</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 232</u>	<u>7 105</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 742</u>	<u>8 612</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 679</u>	<u>8 550</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 617</u>	<u>8 489</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 798</u>	<u>7 671</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,				
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

					,		
211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	

211-205.

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>22 788</u> 21 429	<u>19 214</u> 16 372	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>20 167</u> 16 372
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>22 788</u> 21 429	<u>19 086</u> 16 247	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>20 039</u> 16 247
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>22 788</u> 21 429	<u>18 855</u> 16 021	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>19 809</u> 16 021

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>22 510</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>22 510</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429	<u>22 510</u> 21 429	<u>24 127</u> 21 429

211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>23 983</u> 21 429	<u>23 900</u> 21 429
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>23 983</u> 21 429	<u>23 900</u> 21 429
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>23 983</u> 21 429	<u>23 900</u> 21 429

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>5 177</u>	$\frac{4\ 604}{3\ 886}$	<u>7 922</u>	<u>8 665</u>	<u>7 455</u>

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>9 661</u>	<u>10 001</u>	<u>5 981</u>	<u>5 502</u>	<u>7 720</u>

					,		
211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>7 241</u>	<u>7 115</u>	

211-3.
211-302.

					,	”	.		
211-302-0100	32496-2013 , 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>16 966</u> <u>16 272</u>				
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>16 966</u> <u>16 272</u>				

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>16 966</u> 16 272				
211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272				
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272				
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272				

211-302-0100	32496-2013 , 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{17\,867}{16\,071}$	$\frac{17\,783}{16\,071}$	$\frac{17\,405}{16\,071}$	$\frac{16\,847}{16\,071}$	$\frac{17\,349}{16\,071}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{17\,867}{16\,071}$	$\frac{17\,783}{16\,071}$	$\frac{17\,405}{16\,071}$	$\frac{16\,847}{16\,071}$	$\frac{17\,349}{16\,071}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{17\,867}{16\,071}$	$\frac{17\,783}{16\,071}$	$\frac{17\,405}{16\,071}$	$\frac{16\,847}{16\,071}$	$\frac{17\,349}{16\,071}$
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500					
211-302-0302	10-20	3	1	500					
211-302-0303	20-40	3	1	500					

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350		
211-302-0102	10-20	3	1	350		
211-302-0103	20-40	3	1	350		
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0300	32496-2013 , 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500		
211-302-0302	10-20	3	1	500		
211-302-0303	20-40	3	1	500		

211-4.
211-401.

					,	”	.		
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 371</u> 2 344	<u>1 561</u>	<u>5 597</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 433</u> 2 344	<u>1 561</u>	<u>5 597</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 406</u> 3 348				

					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 738</u>	<u>7 445</u>	<u>5 736</u>	<u>3 734</u>	<u>5 597</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 738</u>	<u>7 445</u>	<u>5 736</u>	<u>3 734</u>	<u>5 597</u>

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 387</u>	<u>5 201</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 387</u>	<u>5 201</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500		

211-402.

				,	”	.			
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>8 367</u> 6 445	<u>7 976</u> 6 445	<u>8 697</u> 6 445	<u>8 697</u> 6 445	<u>9 307</u> 6 445

				,					
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>11 271</u> 6 445	<u>10 771</u> 6 445	<u>9 084</u> 6 445	<u>8 367</u> 6 445	<u>9 974</u> 6 445

					,	
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>9 789</u> 6 445	<u>9 733</u> 6 445

211-403.

					,	
211-403-0100	10832-2009 75	3				
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071	
211-403-0200	4682-84 ()	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

211-5.
211-501.

				,	”	.			
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 124</u>	<u>1 561</u> 871	<u>7 151</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>

				,					
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 863</u>	<u>7 514</u>	<u>5 010</u>	<u>4 482</u>	<u>6 929</u>

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 401</u>	<u>6 262</u>

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 110</u> 2 274	<u>4 484</u> 2 274	<u>5 637</u>	<u>5 637</u>	<u>6 613</u>

					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 757</u>	<u>8 956</u>	<u>6 257</u>	<u>5 110</u>	<u>7 681</u>

					,		
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 384</u>	<u>7 295</u>	

211-7.
211-701.

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 188</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 188</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 188</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 188</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 188</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 188</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	$\frac{3\,207}{2\,679}$

212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	$\frac{19\,860}{17\,219}$	$\frac{23\,314}{20\,619}$	$\frac{27\,409}{17\,857}$	$\frac{27\,409}{17\,857}$
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 168</u> 17 522	<u>23 943</u> 21 238	<u>27 560</u> 18 006	<u>27 560</u> 18 006	<u>30 844</u> 21 238
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 712</u> 18 058	<u>24 590</u> 21 875	<u>28 014</u> 18 452	<u>28 014</u> 18 452	<u>31 491</u> 21 875
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 605</u> 18 240	<u>24 522</u> 22 096	<u>28 691</u> 18 639	<u>28 691</u> 18 639	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 794</u> 18 427	<u>24 751</u> 22 321	<u>28 884</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 987</u> 18 617	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 385</u> 19 008	<u>25 467</u> 23 026	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 591</u> 19 211	<u>25 716</u> 23 271	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 794</u> 18 427	<u>24 751</u> 22 321	<u>28 884</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 987</u> 18 617	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 184</u> 18 810	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>32 905</u> 22 786

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 591</u> 19 211	<u>25 716</u> 23 271	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 801</u> 19 417	<u>25 970</u> 23 522	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 987</u> 18 617	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 184</u> 18 810	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 385</u> 19 008	<u>25 467</u> 23 026	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 801</u> 19 417	<u>25 970</u> 23 522	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 015</u> 19 628	<u>26 230</u> 23 777	<u>30 131</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057	<u>33 911</u> 23 777
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 184</u> 18 810	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 385</u> 19 008	<u>25 467</u> 23 026	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 591</u> 19 211	<u>25 716</u> 23 271	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 015</u> 19 628	<u>26 230</u> 23 777	<u>30 131</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057	<u>33 911</u> 23 777

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 234</u> 19 844	<u>26 496</u> 24 038	<u>30 355</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>34 177</u> 24 038
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 665</u> 18 996	<u>25 407</u> 22 679	<u>29 072</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494	<u>32 307</u> 22 679
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>25 347</u> 22 908	<u>29 760</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691	<u>33 028</u> 22 908
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 766</u> 19 383	<u>25 584</u> 23 141	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>33 265</u> 23 141
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 969</u> 19 583	<u>25 827</u> 23 380	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>33 508</u> 23 380
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 388</u> 19 995	<u>26 327</u> 23 872	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 604</u> 20 208	<u>26 585</u> 24 126	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 766</u> 19 383	<u>25 584</u> 23 141	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>33 265</u> 23 141
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 969</u> 19 583	<u>25 827</u> 23 380	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>33 508</u> 23 380
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 176</u> 19 787	<u>26 074</u> 23 624	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>33 755</u> 23 624

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 604</u> 20 208	<u>26 585</u> 24 126	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 825</u> 20 425	<u>26 848</u> 24 386	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>34 529</u> 24 386
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 969</u> 19 583	<u>25 827</u> 23 380	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>33 508</u> 23 380
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 176</u> 19 787	<u>26 074</u> 23 624	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>33 755</u> 23 624
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 388</u> 19 995	<u>26 327</u> 23 872	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 825</u> 20 425	<u>26 848</u> 24 386	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>34 529</u> 24 386
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 050</u> 20 647	<u>27 118</u> 24 651	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>34 799</u> 24 651
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 176</u> 19 787	<u>26 074</u> 23 624	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>33 755</u> 23 624
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 388</u> 19 995	<u>26 327</u> 23 872	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 604</u> 20 208	<u>26 585</u> 24 126	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 050</u> 20 647	<u>27 118</u> 24 651	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>34 799</u> 24 651

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 281</u> 20 874	<u>27 393</u> 24 922	<u>31 518</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422	<u>35 074</u> 24 922
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 778</u> 19 107	<u>25 407</u> 22 679	<u>29 072</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494	<u>32 307</u> 22 679
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 682</u> 19 300	<u>25 347</u> 22 908	<u>29 760</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691	<u>33 028</u> 22 908
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 497	<u>25 584</u> 23 141	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>33 265</u> 23 141
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 086</u> 19 698	<u>25 827</u> 23 380	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>33 508</u> 23 380
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 507</u> 20 113	<u>26 327</u> 23 872	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 725</u> 20 327	<u>26 585</u> 24 126	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 497	<u>25 584</u> 23 141	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>33 265</u> 23 141
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 086</u> 19 698	<u>25 827</u> 23 380	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>33 508</u> 23 380
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 294</u> 19 903	<u>26 074</u> 23 624	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>33 755</u> 23 624

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 725</u> 20 327	<u>26 585</u> 24 126	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 947</u> 20 545	<u>26 848</u> 24 386	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>34 529</u> 24 386
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 086</u> 19 698	<u>25 827</u> 23 380	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>33 508</u> 23 380
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 294</u> 19 903	<u>26 074</u> 23 624	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>33 755</u> 23 624
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 507</u> 20 113	<u>26 327</u> 23 872	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 947</u> 20 545	<u>26 848</u> 24 386	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>34 529</u> 24 386
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>27 118</u> 24 651	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>34 799</u> 24 651
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 294</u> 19 903	<u>26 074</u> 23 624	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>33 755</u> 23 624
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 507</u> 20 113	<u>26 327</u> 23 872	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 725</u> 20 327	<u>26 585</u> 24 126	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>34 266</u> 24 126
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>27 118</u> 24 651	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>34 799</u> 24 651

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 405</u> 20 997	<u>27 393</u> 24 922	<u>31 518</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422	<u>35 074</u> 24 922
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 093</u> 20 402	<u>26 042</u> 23 304	<u>30 221</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>32 942</u> 23 304
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 010</u> 20 608	<u>25 988</u> 23 539	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>33 669</u> 23 539
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 818	<u>26 232</u> 23 779	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>33 913</u> 23 779
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 442</u> 21 033	<u>26 481</u> 24 024	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>34 162</u> 24 024
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 476	<u>26 995</u> 24 530	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>34 676</u> 24 530
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 124</u> 21 704	<u>27 260</u> 24 791	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>34 941</u> 24 791
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 818	<u>26 232</u> 23 779	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>33 913</u> 23 779
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 442</u> 21 033	<u>26 481</u> 24 024	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>34 162</u> 24 024
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 665</u> 21 252	<u>26 736</u> 24 275	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>34 417</u> 24 275

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 124</u> 21 704	<u>27 260</u> 24 791	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>34 941</u> 24 791
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 937	<u>27 531</u> 25 058	<u>32 286</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>35 212</u> 25 058
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 442</u> 21 033	<u>26 481</u> 24 024	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>34 162</u> 24 024
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 665</u> 21 252	<u>26 736</u> 24 275	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>34 417</u> 24 275
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 476	<u>26 995</u> 24 530	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>34 676</u> 24 530
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 937	<u>27 531</u> 25 058	<u>32 286</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>35 212</u> 25 058
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 176	<u>27 808</u> 25 330	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>35 489</u> 25 330
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 665</u> 21 252	<u>26 736</u> 24 275	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>34 417</u> 24 275
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 476	<u>26 995</u> 24 530	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>34 676</u> 24 530
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 124</u> 21 704	<u>27 260</u> 24 791	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>34 941</u> 24 791
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 176	<u>27 808</u> 25 330	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>35 489</u> 25 330

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 851</u> 22 420	<u>28 091</u> 25 608	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>35 772</u> 25 608
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 176	<u>27 808</u> 25 330	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>35 489</u> 25 330
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 851</u> 22 420	<u>28 091</u> 25 608	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>35 772</u> 25 608
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 104</u> 22 669	<u>28 380</u> 25 893	<u>33 037</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 363</u> 22 923	<u>28 675</u> 26 184	<u>33 299</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174	<u>36 356</u> 26 184
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 898</u> 23 450	<u>29 287</u> 26 786	<u>33 840</u> 23 707	<u>33 840</u> 23 707	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 114</u> 21 406	<u>27 765</u> 25 000	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 041</u> 21 622	<u>27 729</u> 25 253	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 265</u> 21 843	<u>27 991</u> 25 510	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 728</u> 22 298	<u>28 531</u> 26 042	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>36 212</u> 26 042

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 966</u> 22 533	<u>28 809</u> 26 316	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 041</u> 21 622	<u>27 729</u> 25 253	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 265</u> 21 843	<u>27 991</u> 25 510	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>28 258</u> 25 773	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 966</u> 22 533	<u>28 809</u> 26 316	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 210</u> 22 773	<u>29 094</u> 26 596	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 265</u> 21 843	<u>27 991</u> 25 510	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>28 258</u> 25 773	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 728</u> 22 298	<u>28 531</u> 26 042	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 210</u> 22 773	<u>29 094</u> 26 596	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>29 384</u> 26 882	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>37 065</u> 26 882

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 210</u> 22 773	<u>29 094</u> 26 596	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>29 384</u> 26 882	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 713</u> 23 268	<u>29 681</u> 27 174	<u>33 911</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 972</u> 23 523	<u>29 985</u> 27 473	<u>34 177</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 509</u> 24 052	<u>30 612</u> 28 090	<u>34 726</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579	<u>38 293</u> 28 090
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 384</u> 22 656	<u>29 580</u> 26 786	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>36 480</u> 26 786
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 885	<u>29 562</u> 27 056	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>37 243</u> 27 056
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 119	<u>29 842</u> 27 332	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 051</u> 23 600	<u>30 421</u> 27 902	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 303</u> 23 849	<u>30 719</u> 28 195	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>38 400</u> 28 195

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 885	<u>29 562</u> 27 056	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>37 243</u> 27 056
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 119	<u>29 842</u> 27 332	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 803</u> 23 357	<u>30 129</u> 27 614	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 303</u> 23 849	<u>30 719</u> 28 195	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 561</u> 24 102	<u>31 024</u> 28 495	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 119	<u>29 842</u> 27 332	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 803</u> 23 357	<u>30 129</u> 27 614	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 051</u> 23 600	<u>30 421</u> 27 902	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 561</u> 24 102	<u>31 024</u> 28 495	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 824</u> 24 362	<u>31 335</u> 28 802	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 561</u> 24 102	<u>31 024</u> 28 495	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>38 705</u> 28 495

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 824</u> 24 362	<u>31 335</u> 28 802	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 093</u> 24 626	<u>31 653</u> 29 115	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 368</u> 24 897	<u>31 978</u> 29 435	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 936</u> 25 456	<u>32 650</u> 30 096	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>40 331</u> 30 096
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 994</u> 24 241	<u>30 850</u> 28 036	<u>34 303</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643	<u>37 750</u> 28 036
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 950</u> 24 486	<u>30 845</u> 28 319	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>38 526</u> 28 319
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 801</u> 23 264	<u>28 875</u> 23 221	<u>33 542</u> 22 405	<u>38 358</u> 23 220	<u>38 267</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 23 614	<u>29 230</u> 23 569	<u>33 885</u> 22 742	<u>38 714</u> 23 569	<u>38 623</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 334</u> 22 807	<u>28 410</u> 22 765	<u>33 094</u> 21 967	<u>37 894</u> 22 765	<u>37 803</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 23 150	<u>28 758</u> 23 106	<u>33 430</u> 22 296	<u>38 242</u> 23 106	<u>38 151</u> 23 106

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 038</u> 23 497	<u>29 111</u> 23 452	<u>33 770</u> 22 630	<u>38 595</u> 23 452	<u>38 504</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 23 849	<u>29 471</u> 23 805	<u>34 117</u> 22 970	<u>38 954</u> 23 805	<u>38 863</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 23 720	<u>29 339</u> 23 676	<u>33 989</u> 22 844	<u>38 822</u> 23 675	<u>38 731</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>29 701</u> 24 030	<u>34 339</u> 23 187	<u>39 184</u> 24 030	<u>39 094</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 996</u> 24 437	<u>30 069</u> 24 391	<u>34 694</u> 23 536	<u>39 552</u> 24 391	<u>39 462</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 370</u> 24 803	<u>30 441</u> 24 756	<u>35 054</u> 23 888	<u>39 925</u> 24 756	<u>39 834</u> 24 756
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 994</u> 24 241	<u>30 850</u> 28 036	<u>34 303</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643	<u>37 750</u> 28 036
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 950</u> 24 486	<u>30 845</u> 28 319	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>38 526</u> 28 319
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 463</u> 24 991	<u>31 438</u> 28 903	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>39 119</u> 28 903
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 728</u> 25 251	<u>31 744</u> 29 204	<u>35 834</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670	<u>39 425</u> 29 204

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 950</u> 24 486	<u>30 845</u> 28 319	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>38 526</u> 28 319
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 204</u> 24 736	<u>31 138</u> 28 608	<u>35 302</u> 25 146	<u>35 302</u> 25 146	<u>38 819</u> 28 608
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 728</u> 25 251	<u>31 744</u> 29 204	<u>35 834</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670	<u>39 425</u> 29 204
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>32 056</u> 29 511	<u>36 108</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940	<u>39 737</u> 29 511
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>32 056</u> 29 511	<u>36 108</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940	<u>39 737</u> 29 511
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 788	<u>32 375</u> 29 825	<u>36 389</u> 26 216	<u>36 389</u> 26 216	<u>40 056</u> 29 825
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 843</u> 26 349	<u>33 034</u> 30 474	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>40 715</u> 30 474
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 137</u> 26 639	<u>33 374</u> 30 808	<u>37 267</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080	<u>41 055</u> 30 808
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 992</u> 25 223	<u>34 025</u> 31 161	<u>35 422</u> 25 744	<u>35 422</u> 25 744	<u>40 925</u> 31 161
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 958</u> 25 478	<u>34 052</u> 31 475	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>41 733</u> 31 475

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 492</u> 26 003	<u>34 711</u> 32 124	<u>36 719</u> 26 540	<u>36 719</u> 26 540	<u>42 392</u> 32 124
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 767</u> 26 274	<u>35 051</u> 32 459	<u>36 999</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817	<u>42 732</u> 32 459
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 958</u> 25 478	<u>34 052</u> 31 475	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>41 733</u> 31 475
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 222</u> 25 738	<u>34 378</u> 31 797	<u>36 443</u> 26 269	<u>36 443</u> 26 269	<u>42 059</u> 31 797
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 767</u> 26 274	<u>35 051</u> 32 459	<u>36 999</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817	<u>42 732</u> 32 459
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 048</u> 26 551	<u>35 398</u> 32 801	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>43 079</u> 32 801
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 048</u> 26 551	<u>35 398</u> 32 801	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>43 079</u> 32 801
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 335</u> 26 833	<u>35 753</u> 33 150	<u>37 579</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 434</u> 33 150
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 928</u> 27 417	<u>36 485</u> 33 870	<u>38 184</u> 27 983	<u>38 184</u> 27 983	<u>44 166</u> 33 870
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 718	<u>36 863</u> 34 243	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>44 544</u> 34 243
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>29 273</u> 26 484	<u>36 837</u> 33 929	<u>36 730</u> 27 031	<u>36 730</u> 27 031	<u>43 737</u> 33 929
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 253</u> 26 752	<u>36 892</u> 34 271	<u>37 495</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304	<u>44 573</u> 34 271
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 813</u> 27 303	<u>37 610</u> 34 978	<u>38 067</u> 27 867	<u>38 067</u> 27 867	<u>45 291</u> 34 978
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 102</u> 27 588	<u>37 980</u> 35 342	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>45 661</u> 35 342
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 253</u> 26 752	<u>36 892</u> 34 271	<u>37 495</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304	<u>44 573</u> 34 271
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 530</u> 27 025	<u>37 248</u> 34 621	<u>37 778</u> 27 583	<u>37 778</u> 27 583	<u>44 929</u> 34 621
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 102</u> 27 588	<u>37 980</u> 35 342	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>45 661</u> 35 342
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 27 878	<u>38 358</u> 35 714	<u>38 663</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>46 039</u> 35 714
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 397</u> 27 878	<u>38 358</u> 35 714	<u>38 663</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>46 039</u> 35 714
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 698</u> 28 175	<u>38 744</u> 36 094	<u>38 970</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757	<u>46 425</u> 36 094
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 321</u> 28 787	<u>39 542</u> 36 879	<u>39 606</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382	<u>47 223</u> 36 879

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 642</u> 29 104	<u>39 953</u> 37 284	<u>39 934</u> 29 705	<u>39 934</u> 29 705	<u>47 634</u> 37 284
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 619</u> 27 809	<u>40 647</u> 37 679	<u>38 103</u> 28 383	<u>38 103</u> 28 383	<u>47 547</u> 37 679
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 612</u> 28 089	<u>40 741</u> 38 059	<u>38 882</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670	<u>48 422</u> 38 059
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 200</u> 28 669	<u>41 538</u> 38 844	<u>39 482</u> 29 261	<u>39 482</u> 29 261	<u>49 219</u> 38 844
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 503</u> 28 967	<u>41 949</u> 39 249	<u>39 792</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565	<u>49 630</u> 39 249
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 612</u> 28 089	<u>40 741</u> 38 059	<u>38 882</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670	<u>48 422</u> 38 059
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 903</u> 28 376	<u>41 135</u> 38 448	<u>39 179</u> 28 962	<u>39 179</u> 28 962	<u>48 816</u> 38 448
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 503</u> 28 967	<u>41 949</u> 39 249	<u>39 792</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565	<u>49 630</u> 39 249
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 813</u> 29 272	<u>42 369</u> 39 662	<u>40 108</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877	<u>50 050</u> 39 662
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 813</u> 29 272	<u>42 369</u> 39 662	<u>40 108</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877	<u>50 050</u> 39 662

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 130</u> 29 584	<u>42 798</u> 40 084	<u>40 431</u> 30 194	<u>40 431</u> 30 194	<u>50 479</u> 40 084
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 783</u> 30 227	<u>43 683</u> 40 955	<u>41 098</u> 30 851	<u>41 098</u> 30 851	<u>51 364</u> 40 955
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 120</u> 30 559	<u>44 140</u> 41 405	<u>41 443</u> 31 190	<u>41 443</u> 31 190	<u>51 821</u> 41 405
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 031</u> 29 199	<u>43 326</u> 40 316	<u>39 545</u> 29 802	<u>39 545</u> 29 802	<u>50 227</u> 40 316
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 039</u> 29 494	<u>43 448</u> 40 723	<u>40 338</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103	<u>51 128</u> 40 723
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 656</u> 30 102	<u>44 301</u> 41 563	<u>40 969</u> 30 724	<u>40 969</u> 30 724	<u>51 982</u> 41 563
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 975</u> 30 416	<u>44 740</u> 41 996	<u>41 294</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044	<u>52 421</u> 41 996
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 039</u> 29 494	<u>43 448</u> 40 723	<u>40 338</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103	<u>51 128</u> 40 723
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 344</u> 29 795	<u>43 870</u> 41 139	<u>40 650</u> 30 410	<u>40 650</u> 30 410	<u>51 551</u> 41 139
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 975</u> 30 416	<u>44 740</u> 41 996	<u>41 294</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044	<u>52 421</u> 41 996

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 300</u> 30 736	<u>45 190</u> 42 438	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>52 871</u> 42 438
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 300</u> 30 736	<u>45 190</u> 42 438	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>52 871</u> 42 438
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 632</u> 31 063	<u>45 648</u> 42 889	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>53 329</u> 42 889
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>34 319</u> 31 738	<u>46 596</u> 43 822	<u>42 665</u> 32 393	<u>42 665</u> 32 393	<u>54 277</u> 43 822
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 673</u> 32 087	<u>47 085</u> 44 303	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>54 766</u> 44 303
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 116</u> 17 471	<u>23 524</u> 20 825	<u>27 646</u> 18 091	<u>27 646</u> 18 091	<u>30 425</u> 20 825
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 430</u> 17 780	<u>24 159</u> 21 450	<u>27 800</u> 18 243	<u>27 800</u> 18 243	<u>31 059</u> 21 450
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 984</u> 18 325	<u>24 813</u> 22 094	<u>28 261</u> 18 696	<u>28 261</u> 18 696	<u>31 713</u> 22 094

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 511	<u>24 747</u> 22 317	<u>28 941</u> 18 885	<u>28 941</u> 18 885	<u>32 428</u> 22 317
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 071</u> 18 699	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 137</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 892	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>32 895</u> 22 777
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 671</u> 19 290	<u>25 701</u> 23 257	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>33 382</u> 23 257
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 880</u> 19 495	<u>25 953</u> 23 504	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>33 634</u> 23 504
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 071</u> 18 699	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 137</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 892	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>32 895</u> 22 777
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 467</u> 19 089	<u>25 455</u> 23 014	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>33 136</u> 23 014
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 880</u> 19 495	<u>25 953</u> 23 504	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>33 634</u> 23 504
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 093</u> 19 705	<u>26 209</u> 23 757	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>33 890</u> 23 757
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 892	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>32 895</u> 22 777

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 467</u> 19 089	<u>25 455</u> 23 014	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>33 136</u> 23 014
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 671</u> 19 290	<u>25 701</u> 23 257	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>33 382</u> 23 257
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 093</u> 19 705	<u>26 209</u> 23 757	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>33 890</u> 23 757
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 310</u> 19 919	<u>26 472</u> 24 015	<u>30 401</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>34 153</u> 24 015
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 467</u> 19 089	<u>25 455</u> 23 014	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>33 136</u> 23 014
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 671</u> 19 290	<u>25 701</u> 23 257	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>33 382</u> 23 257
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 880</u> 19 495	<u>25 953</u> 23 504	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>33 634</u> 23 504
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 310</u> 19 919	<u>26 472</u> 24 015	<u>30 401</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>34 153</u> 24 015
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 533</u> 20 138	<u>26 740</u> 24 279	<u>30 628</u> 20 546	<u>30 628</u> 20 546	<u>34 421</u> 24 279
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 950</u> 19 276	<u>25 637</u> 22 905	<u>29 333</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751	<u>32 538</u> 22 905

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 855</u> 19 471	<u>25 580</u> 23 137	<u>30 024</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951	<u>33 261</u> 23 137
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 057</u> 19 670	<u>25 819</u> 23 373	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>33 500</u> 23 373
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 263</u> 19 872	<u>26 064</u> 23 614	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>33 745</u> 23 614
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 688</u> 20 291	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>34 250</u> 24 111
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 507	<u>26 830</u> 24 367	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>34 511</u> 24 367
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 057</u> 19 670	<u>25 819</u> 23 373	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>33 500</u> 23 373
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 263</u> 19 872	<u>26 064</u> 23 614	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>33 745</u> 23 614
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 473</u> 20 079	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>33 995</u> 23 860
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 507	<u>26 830</u> 24 367	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>34 511</u> 24 367
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 131</u> 20 727	<u>27 096</u> 24 629	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>34 777</u> 24 629
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 263</u> 19 872	<u>26 064</u> 23 614	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>33 745</u> 23 614

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 473</u> 20 079	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>33 995</u> 23 860
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 688</u> 20 291	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>34 250</u> 24 111
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 131</u> 20 727	<u>27 096</u> 24 629	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>34 777</u> 24 629
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 360</u> 20 952	<u>27 368</u> 24 897	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>35 049</u> 24 897
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 473</u> 20 079	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>33 995</u> 23 860
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 688</u> 20 291	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>34 250</u> 24 111
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 507	<u>26 830</u> 24 367	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>34 511</u> 24 367
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 360</u> 20 952	<u>27 368</u> 24 897	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>35 049</u> 24 897
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 594</u> 21 183	<u>27 646</u> 25 171	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>35 327</u> 25 171
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 065</u> 19 390	<u>25 637</u> 22 905	<u>29 333</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751	<u>32 538</u> 22 905

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 972</u> 19 586	<u>25 580</u> 23 137	<u>30 024</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951	<u>33 261</u> 23 137
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 175</u> 19 786	<u>25 819</u> 23 373	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>33 500</u> 23 373
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 382</u> 19 990	<u>26 064</u> 23 614	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>33 745</u> 23 614
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 810</u> 20 410	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>34 250</u> 24 111
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>26 830</u> 24 367	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>34 511</u> 24 367
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 175</u> 19 786	<u>25 819</u> 23 373	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>33 500</u> 23 373
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 382</u> 19 990	<u>26 064</u> 23 614	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>33 745</u> 23 614
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 594</u> 20 198	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>33 995</u> 23 860
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>26 830</u> 24 367	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>34 511</u> 24 367
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 256</u> 20 849	<u>27 096</u> 24 629	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>34 777</u> 24 629
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 382</u> 19 990	<u>26 064</u> 23 614	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>33 745</u> 23 614

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 594</u> 20 198	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>33 995</u> 23 860
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 810</u> 20 410	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>34 250</u> 24 111
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 256</u> 20 849	<u>27 096</u> 24 629	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>34 777</u> 24 629
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 486</u> 21 076	<u>27 368</u> 24 897	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>35 049</u> 24 897
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 594</u> 20 198	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>33 995</u> 23 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 810</u> 20 410	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>34 250</u> 24 111
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>26 830</u> 24 367	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>34 511</u> 24 367
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 486</u> 21 076	<u>27 368</u> 24 897	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>35 049</u> 24 897
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 721</u> 21 308	<u>27 646</u> 25 171	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>35 327</u> 25 171
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 401</u> 20 704	<u>26 278</u> 23 537	<u>30 497</u> 20 897	<u>30 497</u> 20 897	<u>33 179</u> 23 537

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 913	<u>26 227</u> 23 774	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>33 908</u> 23 774
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 127	<u>26 474</u> 24 017	<u>31 418</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323	<u>34 155</u> 24 017
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>26 725</u> 24 265	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>34 406</u> 24 265
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 794	<u>27 244</u> 24 775	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 925</u> 24 775
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 451</u> 22 026	<u>27 512</u> 25 039	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>35 193</u> 25 039
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 537</u> 21 127	<u>26 474</u> 24 017	<u>31 418</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323	<u>34 155</u> 24 017
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>26 725</u> 24 265	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>34 406</u> 24 265
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 985</u> 21 567	<u>26 982</u> 24 517	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>34 663</u> 24 517
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 451</u> 22 026	<u>27 512</u> 25 039	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>35 193</u> 25 039
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 691</u> 22 263	<u>27 786</u> 25 308	<u>32 583</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470	<u>35 467</u> 25 308
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>26 725</u> 24 265	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>34 406</u> 24 265

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 985</u> 21 567	<u>26 982</u> 24 517	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>34 663</u> 24 517
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 794	<u>27 244</u> 24 775	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 925</u> 24 775
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 691</u> 22 263	<u>27 786</u> 25 308	<u>32 583</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470	<u>35 467</u> 25 308
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 505	<u>28 065</u> 25 583	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>35 746</u> 25 583
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 985</u> 21 567	<u>26 982</u> 24 517	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>34 663</u> 24 517
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 794	<u>27 244</u> 24 775	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>34 925</u> 24 775
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 451</u> 22 026	<u>27 512</u> 25 039	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>35 193</u> 25 039
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 505	<u>28 065</u> 25 583	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>35 746</u> 25 583
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 189</u> 22 752	<u>28 351</u> 25 864	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>36 032</u> 25 864
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 937</u> 22 505	<u>28 065</u> 25 583	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>35 746</u> 25 583
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 189</u> 22 752	<u>28 351</u> 25 864	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>36 032</u> 25 864

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 445</u> 23 005	<u>28 643</u> 26 152	<u>33 344</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219	<u>36 324</u> 26 152
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 708</u> 23 263	<u>28 941</u> 26 446	<u>33 609</u> 23 479	<u>33 609</u> 23 479	<u>36 622</u> 26 446
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 251</u> 23 798	<u>29 559</u> 27 054	<u>34 157</u> 24 019	<u>34 157</u> 24 019	<u>37 240</u> 27 054
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 434</u> 21 722	<u>28 019</u> 25 250	<u>31 783</u> 22 162	<u>31 783</u> 22 162	<u>34 920</u> 25 250
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>27 986</u> 25 505	<u>32 498</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 592</u> 22 165	<u>28 250</u> 25 765	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 061</u> 22 627	<u>28 796</u> 26 302	<u>33 209</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 303</u> 22 865	<u>29 077</u> 26 579	<u>33 455</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>27 986</u> 25 505	<u>32 498</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 592</u> 22 165	<u>28 250</u> 25 765	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>35 931</u> 25 765

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 824</u> 22 393	<u>28 520</u> 26 031	<u>32 967</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 303</u> 22 865	<u>29 077</u> 26 579	<u>33 455</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 551</u> 23 108	<u>29 364</u> 26 862	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 592</u> 22 165	<u>28 250</u> 25 765	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 824</u> 22 393	<u>28 520</u> 26 031	<u>32 967</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 061</u> 22 627	<u>28 796</u> 26 302	<u>33 209</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 551</u> 23 108	<u>29 364</u> 26 862	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 803</u> 23 357	<u>29 658</u> 27 151	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>37 339</u> 27 151
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 551</u> 23 108	<u>29 364</u> 26 862	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 803</u> 23 357	<u>29 658</u> 27 151	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>37 339</u> 27 151
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 061</u> 23 610	<u>29 957</u> 27 446	<u>34 228</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089	<u>37 638</u> 27 446

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 325</u> 23 870	<u>30 264</u> 27 747	<u>34 497</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 869</u> 24 406	<u>30 897</u> 28 371	<u>35 053</u> 24 901	<u>35 053</u> 24 901	<u>38 578</u> 28 371
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 722</u> 22 989	<u>29 852</u> 27 054	<u>33 160</u> 23 518	<u>33 160</u> 23 518	<u>36 752</u> 27 054
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 665</u> 23 221	<u>29 837</u> 27 327	<u>33 889</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755	<u>37 518</u> 27 327
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 906</u> 23 458	<u>30 120</u> 27 606	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>30 704</u> 28 181	<u>34 643</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 659</u> 24 199	<u>31 006</u> 28 477	<u>34 905</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 665</u> 23 221	<u>29 837</u> 27 327	<u>33 889</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755	<u>37 518</u> 27 327
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 906</u> 23 458	<u>30 120</u> 27 606	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 700	<u>30 409</u> 27 890	<u>34 387</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245	<u>38 090</u> 27 890

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 659</u> 24 199	<u>31 006</u> 28 477	<u>34 905</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 920</u> 24 456	<u>31 314</u> 28 780	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 906</u> 23 458	<u>30 120</u> 27 606	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 700	<u>30 409</u> 27 890	<u>34 387</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245	<u>38 090</u> 27 890
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>30 704</u> 28 181	<u>34 643</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 920</u> 24 456	<u>31 314</u> 28 780	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 719	<u>31 628</u> 29 090	<u>35 446</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288	<u>39 309</u> 29 090
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 920</u> 24 456	<u>31 314</u> 28 780	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 719	<u>31 628</u> 29 090	<u>35 446</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288	<u>39 309</u> 29 090
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 460</u> 24 988	<u>31 949</u> 29 406	<u>35 726</u> 25 563	<u>35 726</u> 25 563	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 739</u> 25 262	<u>32 278</u> 29 729	<u>36 011</u> 25 844	<u>36 011</u> 25 844	<u>39 958</u> 29 729

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 316</u> 25 830	<u>32 956</u> 30 397	<u>36 601</u> 26 425	<u>36 601</u> 26 425	<u>40 637</u> 30 397
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 356</u> 24 597	<u>31 134</u> 28 316	<u>34 629</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964	<u>38 035</u> 28 316
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 316</u> 24 845	<u>31 132</u> 28 602	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>38 813</u> 28 602
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 836</u> 25 358	<u>31 732</u> 29 192	<u>35 901</u> 25 736	<u>35 901</u> 25 736	<u>39 412</u> 29 192
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 622	<u>32 040</u> 29 496	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>39 721</u> 29 496
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 316</u> 24 845	<u>31 132</u> 28 602	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>38 813</u> 28 602
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 573</u> 25 099	<u>31 429</u> 28 894	<u>35 634</u> 25 473	<u>35 634</u> 25 473	<u>39 110</u> 28 894
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 622	<u>32 040</u> 29 496	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>39 721</u> 29 496
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 378</u> 25 891	<u>32 356</u> 29 806	<u>36 452</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278	<u>40 037</u> 29 806
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 378</u> 25 891	<u>32 356</u> 29 806	<u>36 452</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278	<u>40 037</u> 29 806

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 658</u> 26 167	<u>32 678</u> 30 123	<u>36 736</u> 26 557	<u>36 736</u> 26 557	<u>40 359</u> 30 123
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 236</u> 26 736	<u>33 343</u> 30 778	<u>37 322</u> 27 134	<u>37 322</u> 27 134	<u>41 024</u> 30 778
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 535</u> 27 030	<u>33 687</u> 31 117	<u>37 625</u> 27 433	<u>37 625</u> 27 433	<u>41 368</u> 31 117
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 356</u> 24 597	<u>31 134</u> 28 316	<u>34 629</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964	<u>38 035</u> 28 316
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 367</u> 25 593	<u>34 341</u> 31 472	<u>35 762</u> 26 079	<u>35 762</u> 26 079	<u>41 242</u> 31 472
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>34 372</u> 31 790	<u>36 517</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342	<u>42 052</u> 31 790
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 879</u> 26 384	<u>35 037</u> 32 446	<u>37 069</u> 26 885	<u>37 069</u> 26 885	<u>42 718</u> 32 446
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 158</u> 26 659	<u>35 381</u> 32 784	<u>37 354</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165	<u>43 062</u> 32 784
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 337</u> 25 851	<u>34 372</u> 31 790	<u>36 517</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342	<u>42 052</u> 31 790

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 605</u> 26 115	<u>34 701</u> 32 115	<u>36 790</u> 26 611	<u>36 790</u> 26 611	<u>42 382</u> 32 115
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 158</u> 26 659	<u>35 381</u> 32 784	<u>37 354</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165	<u>43 062</u> 32 784
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 443</u> 26 940	<u>35 731</u> 33 129	<u>37 644</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451	<u>43 412</u> 33 129
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 443</u> 26 940	<u>35 731</u> 33 129	<u>37 644</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451	<u>43 412</u> 33 129
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 734</u> 27 226	<u>36 090</u> 33 481	<u>37 941</u> 27 743	<u>37 941</u> 27 743	<u>43 770</u> 33 481
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 336</u> 27 818	<u>36 829</u> 34 209	<u>38 554</u> 28 347	<u>38 554</u> 28 347	<u>44 510</u> 34 209
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 646</u> 28 124	<u>37 211</u> 34 585	<u>38 870</u> 28 658	<u>38 870</u> 28 658	<u>44 892</u> 34 585
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 667</u> 26 872	<u>37 181</u> 34 268	<u>37 087</u> 27 383	<u>37 087</u> 27 383	<u>44 082</u> 34 268
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 651</u> 27 144	<u>37 240</u> 34 614	<u>37 856</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659	<u>44 921</u> 34 614
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 219</u> 27 703	<u>37 966</u> 35 328	<u>38 435</u> 28 230	<u>38 435</u> 28 230	<u>45 647</u> 35 328

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 512</u> 27 992	<u>38 339</u> 35 696	<u>38 734</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524	<u>46 020</u> 35 696
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 651</u> 27 144	<u>37 240</u> 34 614	<u>37 856</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659	<u>44 921</u> 34 614
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 932</u> 27 421	<u>37 599</u> 34 967	<u>38 142</u> 27 942	<u>38 142</u> 27 942	<u>45 280</u> 34 967
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 512</u> 27 992	<u>38 339</u> 35 696	<u>38 734</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524	<u>46 020</u> 35 696
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 812</u> 28 287	<u>38 721</u> 36 071	<u>39 039</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 812</u> 28 287	<u>38 721</u> 36 071	<u>39 039</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 118</u> 28 588	<u>39 111</u> 36 455	<u>39 350</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>46 792</u> 36 455
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 749</u> 29 209	<u>39 916</u> 37 248	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>47 597</u> 37 248
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 075</u> 29 530	<u>40 332</u> 37 657	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>48 013</u> 37 657
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 033</u> 28 216	<u>41 029</u> 38 055	<u>38 478</u> 28 752	<u>38 478</u> 28 752	<u>47 930</u> 38 055

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 030</u> 28 501	<u>41 127</u> 38 440	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>48 808</u> 38 440
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 627</u> 29 089	<u>41 933</u> 39 232	<u>39 869</u> 29 641	<u>39 869</u> 29 641	<u>49 614</u> 39 232
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 934</u> 29 392	<u>42 348</u> 39 641	<u>40 183</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950	<u>50 029</u> 39 641
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 030</u> 28 501	<u>41 127</u> 38 440	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>48 808</u> 38 440
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 325</u> 28 792	<u>41 526</u> 38 832	<u>39 562</u> 29 339	<u>39 562</u> 29 339	<u>49 207</u> 38 832
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 934</u> 29 392	<u>42 348</u> 39 641	<u>40 183</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950	<u>50 029</u> 39 641
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 249</u> 29 701	<u>42 772</u> 40 058	<u>40 503</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265	<u>50 453</u> 40 058
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 323</u> 39 329	<u>42 772</u> 40 058	<u>40 503</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265	<u>50 453</u> 40 058
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 777</u> 39 775	<u>43 205</u> 40 484	<u>40 830</u> 30 587	<u>40 830</u> 30 587	<u>50 886</u> 40 484
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 230</u> 40 221	<u>44 099</u> 41 365	<u>41 506</u> 31 252	<u>41 506</u> 31 252	<u>51 780</u> 41 365
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 684</u> 40 668	<u>44 561</u> 41 819	<u>41 855</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>52 242</u> 41 819

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 466</u> 29 627	<u>43 736</u> 40 719	<u>39 939</u> 30 190	<u>39 939</u> 30 190	<u>50 637</u> 40 719
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 477</u> 29 926	<u>43 861</u> 41 131	<u>40 736</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494	<u>51 542</u> 41 131
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 104</u> 30 543	<u>44 723</u> 41 979	<u>41 375</u> 31 123	<u>41 375</u> 31 123	<u>52 404</u> 41 979
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>33 428</u> 30 861	<u>45 167</u> 42 416	<u>41 704</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447	<u>52 848</u> 42 416
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>32 477</u> 29 926	<u>43 861</u> 41 131	<u>40 736</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494	<u>51 542</u> 41 131
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>32 788</u> 30 231	<u>44 288</u> 41 550	<u>41 052</u> 30 806	<u>41 052</u> 30 806	<u>51 969</u> 41 550
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>33 428</u> 30 861	<u>45 167</u> 42 416	<u>41 704</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447	<u>52 848</u> 42 416
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>33 758</u> 31 186	<u>45 621</u> 42 862	<u>42 041</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778	<u>53 302</u> 42 862
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 500</u> 41 471	<u>45 621</u> 42 862	<u>42 041</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778	<u>53 302</u> 42 862
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 954</u> 41 918	<u>46 084</u> 43 318	<u>42 384</u> 32 117	<u>42 384</u> 32 117	<u>53 765</u> 43 318

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 407</u> 42 364	<u>47 041</u> 44 260	<u>43 093</u> 32 815	<u>43 093</u> 32 815	<u>54 722</u> 44 260
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 861</u> 42 811	<u>47 535</u> 44 746	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>55 216</u> 44 746

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 409</u> 17 857	<u>27 409</u> 17 857	<u>27 409</u> 17 857	<u>21 800</u> 17 857	<u>27 409</u> 17 857
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 560</u> 18 006	<u>27 560</u> 18 006	<u>27 560</u> 18 006	<u>21 952</u> 18 006	<u>27 560</u> 18 006
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 014</u> 18 452	<u>28 014</u> 18 452	<u>28 014</u> 18 452	<u>22 405</u> 18 452	<u>28 014</u> 18 452

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 691</u> 18 639	<u>28 691</u> 18 639	<u>28 691</u> 18 639	<u>22 887</u> 18 639	<u>28 691</u> 18 639
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 884</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829	<u>23 080</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>23 278</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>23 685</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>23 894</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 884</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829	<u>23 080</u> 18 829	<u>28 884</u> 18 829
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>23 278</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>23 479</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>23 894</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>24 109</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023	<u>23 278</u> 19 023	<u>29 081</u> 19 023

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>23 479</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>23 685</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>24 109</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 131</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057	<u>24 328</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221	<u>23 479</u> 19 221	<u>29 282</u> 19 221
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424	<u>23 685</u> 19 424	<u>29 488</u> 19 424
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630	<u>23 894</u> 19 630	<u>29 698</u> 19 630
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 131</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057	<u>24 328</u> 20 057	<u>30 131</u> 20 057
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 355</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>24 552</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 072</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494	<u>23 464</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 760</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691	<u>23 956</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>24 160</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>24 369</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>25 020</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>24 160</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>24 369</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>24 581</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>25 020</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>25 247</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>24 369</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>24 581</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>25 247</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>25 478</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>24 581</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>25 020</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>25 478</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 518</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422	<u>25 715</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 072</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494	<u>23 464</u> 19 494	<u>29 072</u> 19 494

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 760</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691	<u>23 956</u> 19 691	<u>29 760</u> 19 691
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>24 160</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>24 369</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>25 020</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892	<u>24 160</u> 19 892	<u>29 964</u> 19 892
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>24 369</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>24 581</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>25 020</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>25 247</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097	<u>24 369</u> 20 097	<u>30 172</u> 20 097

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>24 581</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961	<u>25 247</u> 20 961	<u>31 050</u> 20 961
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>25 478</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306	<u>24 581</u> 20 306	<u>30 385</u> 20 306
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520	<u>24 799</u> 20 520	<u>30 602</u> 20 520
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738	<u>25 020</u> 20 738	<u>30 824</u> 20 738
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>25 478</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 518</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422	<u>25 715</u> 21 422	<u>31 518</u> 21 422
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>24 613</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>25 117</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>25 333</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>25 553</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>26 008</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>26 243</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>25 333</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>25 553</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 778</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>26 243</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 286</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>26 482</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>25 553</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 778</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>26 008</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 286</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>26 482</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>26 727</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 778</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>26 008</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>26 243</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>26 727</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>26 978</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>26 727</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>26 978</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 037</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>27 234</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 299</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174	<u>27 495</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 840</u> 23 707	<u>33 840</u> 23 707	<u>33 840</u> 23 707	<u>28 036</u> 23 707	<u>33 840</u> 23 707
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875	<u>25 883</u> 21 875	<u>31 491</u> 21 875
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>26 400</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>27 101</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>27 345</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096	<u>26 400</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>26 863</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>27 345</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>27 594</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552	<u>26 863</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786	<u>27 101</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>27 594</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>27 848</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>27 594</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522	<u>27 848</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 911</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777	<u>28 108</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038	<u>28 373</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 726</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579	<u>28 922</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>27 243</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>27 774</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>28 519</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>28 777</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>27 774</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>28 265</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>28 777</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>28 265</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>28 519</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>29 311</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>29 311</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>29 587</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>30 451</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 303</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643	<u>28 695</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>29 240</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 574</u> 23 220	<u>41 709</u> 23 220	<u>38 720</u> 23 220	<u>33 014</u> 23 220	<u>39 626</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>41 930</u> 23 569	<u>42 065</u> 23 569	<u>39 076</u> 23 569	<u>33 370</u> 23 569	<u>39 982</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 110</u> 22 765	<u>41 245</u> 22 765	<u>38 256</u> 22 765	<u>32 550</u> 22 765	<u>39 162</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 459</u> 23 106	<u>41 593</u> 23 106	<u>38 604</u> 23 106	<u>32 898</u> 23 106	<u>39 510</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>41 811</u> 23 452	<u>41 946</u> 23 452	<u>38 957</u> 23 452	<u>33 251</u> 23 452	<u>39 863</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 171</u> 23 805	<u>42 305</u> 23 805	<u>39 316</u> 23 805	<u>33 610</u> 23 805	<u>40 222</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 038</u> 23 675	<u>42 173</u> 23 675	<u>39 184</u> 23 675	<u>33 478</u> 23 675	<u>40 090</u> 23 675

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 401</u> 24 030	<u>42 536</u> 24 030	<u>39 547</u> 24 030	<u>33 840</u> 24 030	<u>40 452</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>42 769</u> 24 391	<u>42 904</u> 24 391	<u>39 915</u> 24 391	<u>34 208</u> 24 391	<u>40 820</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 142</u> 24 756	<u>43 276</u> 24 756	<u>40 287</u> 24 756	<u>34 581</u> 24 756	<u>41 193</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 303</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643	<u>28 695</u> 24 643	<u>34 303</u> 24 643
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>29 240</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>29 762</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 834</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670	<u>30 031</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892	<u>29 240</u> 24 892	<u>35 044</u> 24 892
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 302</u> 25 146	<u>35 302</u> 25 146	<u>35 302</u> 25 146	<u>29 498</u> 25 146	<u>35 302</u> 25 146
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 834</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670	<u>30 031</u> 25 670	<u>35 834</u> 25 670

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 108</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940	<u>30 305</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 108</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940	<u>30 305</u> 25 940	<u>36 108</u> 25 940
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 389</u> 26 216	<u>36 389</u> 26 216	<u>36 389</u> 26 216	<u>30 585</u> 26 216	<u>36 389</u> 26 216
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>31 165</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 267</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080	<u>31 464</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 422</u> 25 744	<u>35 422</u> 25 744	<u>35 422</u> 25 744	<u>29 814</u> 25 744	<u>35 422</u> 25 744
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>30 370</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 719</u> 26 540	<u>36 719</u> 26 540	<u>36 719</u> 26 540	<u>30 915</u> 26 540	<u>36 719</u> 26 540
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 999</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817	<u>31 196</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>30 370</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 443</u> 26 269	<u>36 443</u> 26 269	<u>36 443</u> 26 269	<u>30 640</u> 26 269	<u>36 443</u> 26 269
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 999</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817	<u>31 196</u> 26 817	<u>36 999</u> 26 817
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>31 483</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>31 483</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 579</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>31 776</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 184</u> 27 983	<u>38 184</u> 27 983	<u>38 184</u> 27 983	<u>32 381</u> 27 983	<u>38 184</u> 27 983
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>32 693</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 730</u> 27 031	<u>36 730</u> 27 031	<u>36 730</u> 27 031	<u>31 121</u> 27 031	<u>36 730</u> 27 031
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 495</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304	<u>31 691</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 067</u> 27 867	<u>38 067</u> 27 867	<u>38 067</u> 27 867	<u>32 263</u> 27 867	<u>38 067</u> 27 867

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>32 558</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 495</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304	<u>31 691</u> 27 304	<u>37 495</u> 27 304
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 778</u> 27 583	<u>37 778</u> 27 583	<u>37 778</u> 27 583	<u>31 974</u> 27 583	<u>37 778</u> 27 583
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>32 558</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 663</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>32 859</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 663</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454	<u>32 859</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 970</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757	<u>33 167</u> 28 757	<u>38 970</u> 28 757
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382	<u>33 802</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 934</u> 29 705	<u>39 934</u> 29 705	<u>39 934</u> 29 705	<u>34 130</u> 29 705	<u>39 934</u> 29 705
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 103</u> 28 383	<u>38 103</u> 28 383	<u>38 103</u> 28 383	<u>32 495</u> 28 383	<u>38 103</u> 28 383

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 882</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670	<u>33 078</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 482</u> 29 261	<u>39 482</u> 29 261	<u>39 482</u> 29 261	<u>33 679</u> 29 261	<u>39 482</u> 29 261
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 792</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565	<u>33 989</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 882</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670	<u>33 078</u> 28 670	<u>38 882</u> 28 670
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 179</u> 28 962	<u>39 179</u> 28 962	<u>39 179</u> 28 962	<u>33 376</u> 28 962	<u>39 179</u> 28 962
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 792</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565	<u>33 989</u> 29 565	<u>39 792</u> 29 565
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 108</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877	<u>34 305</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 108</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877	<u>34 305</u> 29 877	<u>40 108</u> 29 877
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 431</u> 30 194	<u>40 431</u> 30 194	<u>40 431</u> 30 194	<u>34 628</u> 30 194	<u>40 431</u> 30 194
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 098</u> 30 851	<u>41 098</u> 30 851	<u>41 098</u> 30 851	<u>35 295</u> 30 851	<u>41 098</u> 30 851
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 443</u> 31 190	<u>41 443</u> 31 190	<u>41 443</u> 31 190	<u>35 639</u> 31 190	<u>41 443</u> 31 190

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 545</u> 29 802	<u>39 545</u> 29 802	<u>39 545</u> 29 802	<u>33 936</u> 29 802	<u>39 545</u> 29 802
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 338</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103	<u>34 535</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 969</u> 30 724	<u>40 969</u> 30 724	<u>40 969</u> 30 724	<u>35 165</u> 30 724	<u>40 969</u> 30 724
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 294</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044	<u>35 491</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 338</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103	<u>34 535</u> 30 103	<u>40 338</u> 30 103
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 650</u> 30 410	<u>40 650</u> 30 410	<u>40 650</u> 30 410	<u>34 847</u> 30 410	<u>40 650</u> 30 410
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 294</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044	<u>35 491</u> 31 044	<u>41 294</u> 31 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>35 823</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>35 823</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704	<u>36 162</u> 31 704	<u>41 965</u> 31 704

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 665</u> 32 393	<u>42 665</u> 32 393	<u>42 665</u> 32 393	<u>36 862</u> 32 393	<u>42 665</u> 32 393
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>37 224</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 646</u> 18 091	<u>27 646</u> 18 091	<u>27 646</u> 18 091	<u>22 038</u> 18 091	<u>27 646</u> 18 091
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 800</u> 18 243	<u>27 800</u> 18 243	<u>27 800</u> 18 243	<u>22 192</u> 18 243	<u>27 800</u> 18 243
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 261</u> 18 696	<u>28 261</u> 18 696	<u>28 261</u> 18 696	<u>22 653</u> 18 696	<u>28 261</u> 18 696
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 941</u> 18 885	<u>28 941</u> 18 885	<u>28 941</u> 18 885	<u>23 138</u> 18 885	<u>28 941</u> 18 885
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 137</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078	<u>23 333</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>23 533</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>23 946</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>24 158</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 137</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078	<u>23 333</u> 19 078	<u>29 137</u> 19 078
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>23 533</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>23 737</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>24 158</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>24 376</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275	<u>23 533</u> 19 275	<u>29 337</u> 19 275
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>23 737</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>23 946</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>24 376</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 401</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>24 598</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475	<u>23 737</u> 19 475	<u>29 541</u> 19 475
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680	<u>23 946</u> 19 680	<u>29 749</u> 19 680
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>24 158</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 401</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>24 598</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 628</u> 20 546	<u>30 628</u> 20 546	<u>30 628</u> 20 546	<u>24 824</u> 20 546	<u>30 628</u> 20 546
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 333</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751	<u>23 725</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 024</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951	<u>24 220</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>24 427</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>24 638</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>25 074</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>25 299</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>24 427</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>24 638</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>24 854</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>25 299</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>25 528</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>24 638</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>24 854</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>25 074</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>25 528</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>25 763</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>24 854</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>25 074</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>25 299</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>25 763</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>26 002</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 333</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751	<u>23 725</u> 19 751	<u>29 333</u> 19 751
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 024</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951	<u>24 220</u> 19 951	<u>30 024</u> 19 951
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>24 427</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>24 638</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>25 074</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>25 299</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155	<u>24 427</u> 20 155	<u>30 231</u> 20 155
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>24 638</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>24 854</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>25 299</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>25 528</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362	<u>24 638</u> 20 362	<u>30 442</u> 20 362
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>24 854</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>25 074</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238	<u>25 528</u> 21 238	<u>31 332</u> 21 238

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>25 763</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574	<u>24 854</u> 20 574	<u>30 657</u> 20 574
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>25 074</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012	<u>25 299</u> 21 012	<u>31 102</u> 21 012
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469	<u>25 763</u> 21 469	<u>31 566</u> 21 469
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705	<u>26 002</u> 21 705	<u>31 806</u> 21 705
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 497</u> 20 897	<u>30 497</u> 20 897	<u>30 497</u> 20 897	<u>24 889</u> 20 897	<u>30 497</u> 20 897
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>25 396</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 418</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323	<u>25 615</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>25 838</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>26 299</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>26 536</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 418</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323	<u>25 615</u> 21 323	<u>31 418</u> 21 323
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>25 838</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>26 066</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>26 536</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 583</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470	<u>26 779</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543	<u>25 838</u> 21 543	<u>31 641</u> 21 543
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>26 066</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>26 299</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 583</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470	<u>26 779</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>27 027</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767	<u>26 066</u> 21 767	<u>31 869</u> 21 767
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997	<u>26 299</u> 21 997	<u>32 102</u> 21 997
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231	<u>26 536</u> 22 231	<u>32 340</u> 22 231
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>27 027</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>27 281</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714	<u>27 027</u> 22 714	<u>32 831</u> 22 714
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>27 281</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 344</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219	<u>27 540</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 609</u> 23 479	<u>33 609</u> 23 479	<u>33 609</u> 23 479	<u>27 805</u> 23 479	<u>33 609</u> 23 479
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 157</u> 24 019	<u>34 157</u> 24 019	<u>34 157</u> 24 019	<u>28 354</u> 24 019	<u>34 157</u> 24 019

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 783</u> 22 162	<u>31 783</u> 22 162	<u>31 783</u> 22 162	<u>26 174</u> 22 162	<u>31 783</u> 22 162
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 498</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386	<u>26 694</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>26 927</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 209</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086	<u>27 405</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 455</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>27 652</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 498</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386	<u>26 694</u> 22 386	<u>32 498</u> 22 386
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>26 927</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 967</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848	<u>27 163</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 455</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329	<u>27 652</u> 23 329	<u>33 455</u> 23 329
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>27 904</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614	<u>26 927</u> 22 614	<u>32 730</u> 22 614
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 967</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848	<u>27 163</u> 22 848	<u>32 967</u> 22 848
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 209</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086	<u>27 405</u> 23 086	<u>33 209</u> 23 086
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>27 904</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>28 162</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577	<u>27 904</u> 23 577	<u>33 708</u> 23 577
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>28 162</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 228</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089	<u>28 425</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 497</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354	<u>28 694</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 053</u> 24 901	<u>35 053</u> 24 901	<u>35 053</u> 24 901	<u>29 250</u> 24 901	<u>35 053</u> 24 901
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>33 160</u> 23 518	<u>33 160</u> 23 518	<u>33 160</u> 23 518	<u>27 552</u> 23 518	<u>33 160</u> 23 518
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 889</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755	<u>28 086</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>28 332</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 643</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498	<u>28 840</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 905</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756	<u>29 102</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 889</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755	<u>28 086</u> 23 755	<u>33 889</u> 23 755
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>28 332</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 387</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245	<u>28 583</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 905</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756	<u>29 102</u> 24 756	<u>34 905</u> 24 756
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>29 370</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998	<u>28 332</u> 23 998	<u>34 135</u> 23 998

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 387</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245	<u>28 583</u> 24 245	<u>34 387</u> 24 245
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 643</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498	<u>28 840</u> 24 498	<u>34 643</u> 24 498
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>29 370</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 446</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288	<u>29 643</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019	<u>29 370</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 446</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288	<u>29 643</u> 25 288	<u>35 446</u> 25 288
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 726</u> 25 563	<u>35 726</u> 25 563	<u>35 726</u> 25 563	<u>29 922</u> 25 563	<u>35 726</u> 25 563
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 011</u> 25 844	<u>36 011</u> 25 844	<u>36 011</u> 25 844	<u>30 208</u> 25 844	<u>36 011</u> 25 844
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 601</u> 26 425	<u>36 601</u> 26 425	<u>36 601</u> 26 425	<u>30 798</u> 26 425	<u>36 601</u> 26 425
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 629</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964	<u>29 021</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>29 570</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 901</u> 25 736	<u>35 901</u> 25 736	<u>35 901</u> 25 736	<u>30 098</u> 25 736	<u>35 901</u> 25 736
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>30 370</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>29 570</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 634</u> 25 473	<u>35 634</u> 25 473	<u>35 634</u> 25 473	<u>29 831</u> 25 473	<u>35 634</u> 25 473
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004	<u>30 370</u> 26 004	<u>36 174</u> 26 004
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 452</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278	<u>30 648</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 452</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278	<u>30 648</u> 26 278	<u>36 452</u> 26 278
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 736</u> 26 557	<u>36 736</u> 26 557	<u>36 736</u> 26 557	<u>30 932</u> 26 557	<u>36 736</u> 26 557
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 322</u> 27 134	<u>37 322</u> 27 134	<u>37 322</u> 27 134	<u>31 519</u> 27 134	<u>37 322</u> 27 134
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 625</u> 27 433	<u>37 625</u> 27 433	<u>37 625</u> 27 433	<u>31 822</u> 27 433	<u>37 625</u> 27 433

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 629</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964	<u>29 021</u> 24 964	<u>34 629</u> 24 964
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 762</u> 26 079	<u>35 762</u> 26 079	<u>35 762</u> 26 079	<u>30 154</u> 26 079	<u>35 762</u> 26 079
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 517</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342	<u>30 714</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 069</u> 26 885	<u>37 069</u> 26 885	<u>37 069</u> 26 885	<u>31 266</u> 26 885	<u>37 069</u> 26 885
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 354</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165	<u>31 550</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 517</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342	<u>30 714</u> 26 342	<u>36 517</u> 26 342
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 790</u> 26 611	<u>36 790</u> 26 611	<u>36 790</u> 26 611	<u>30 987</u> 26 611	<u>36 790</u> 26 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 354</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165	<u>31 550</u> 27 165	<u>37 354</u> 27 165
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 644</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451	<u>31 841</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 644</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451	<u>31 841</u> 27 451	<u>37 644</u> 27 451
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 941</u> 27 743	<u>37 941</u> 27 743	<u>37 941</u> 27 743	<u>32 138</u> 27 743	<u>37 941</u> 27 743
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 554</u> 28 347	<u>38 554</u> 28 347	<u>38 554</u> 28 347	<u>32 750</u> 28 347	<u>38 554</u> 28 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 870</u> 28 658	<u>38 870</u> 28 658	<u>38 870</u> 28 658	<u>33 067</u> 28 658	<u>38 870</u> 28 658
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 087</u> 27 383	<u>37 087</u> 27 383	<u>37 087</u> 27 383	<u>31 479</u> 27 383	<u>37 087</u> 27 383
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 856</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659	<u>32 052</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 435</u> 28 230	<u>38 435</u> 28 230	<u>38 435</u> 28 230	<u>32 632</u> 28 230	<u>38 435</u> 28 230
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 734</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524	<u>32 930</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 856</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659	<u>32 052</u> 27 659	<u>37 856</u> 27 659
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 142</u> 27 942	<u>38 142</u> 27 942	<u>38 142</u> 27 942	<u>32 339</u> 27 942	<u>38 142</u> 27 942

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 734</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524	<u>32 930</u> 28 524	<u>38 734</u> 28 524
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 039</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>33 235</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 039</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>33 235</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 350</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>33 547</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>34 190</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091	<u>34 523</u> 30 091	<u>40 326</u> 30 091
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 478</u> 28 752	<u>38 478</u> 28 752	<u>38 478</u> 28 752	<u>32 870</u> 28 752	<u>38 478</u> 28 752
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>33 457</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 869</u> 29 641	<u>39 869</u> 29 641	<u>39 869</u> 29 641	<u>34 066</u> 29 641	<u>39 869</u> 29 641
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 183</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950	<u>34 379</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>33 457</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 562</u> 29 339	<u>39 562</u> 29 339	<u>39 562</u> 29 339	<u>33 758</u> 29 339	<u>39 562</u> 29 339
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 183</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950	<u>34 379</u> 29 950	<u>40 183</u> 29 950
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 503</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265	<u>34 700</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 503</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265	<u>34 700</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 830</u> 30 587	<u>40 830</u> 30 587	<u>40 830</u> 30 587	<u>35 027</u> 30 587	<u>40 830</u> 30 587
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 506</u> 31 252	<u>41 506</u> 31 252	<u>41 506</u> 31 252	<u>35 702</u> 31 252	<u>41 506</u> 31 252
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 855</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>36 051</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>39 939</u> 30 190	<u>39 939</u> 30 190	<u>39 939</u> 30 190	<u>34 330</u> 30 190	<u>39 939</u> 30 190
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 736</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494	<u>34 933</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 375</u> 31 123	<u>41 375</u> 31 123	<u>41 375</u> 31 123	<u>35 571</u> 31 123	<u>41 375</u> 31 123
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 704</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447	<u>35 901</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 736</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494	<u>34 933</u> 30 494	<u>40 736</u> 30 494
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 30 806	<u>41 052</u> 30 806	<u>41 052</u> 30 806	<u>35 249</u> 30 806	<u>41 052</u> 30 806
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 704</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447	<u>35 901</u> 31 447	<u>41 704</u> 31 447
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 041</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778	<u>36 237</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 041</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778	<u>36 237</u> 31 778	<u>42 041</u> 31 778
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 384</u> 32 117	<u>42 384</u> 32 117	<u>42 384</u> 32 117	<u>36 581</u> 32 117	<u>42 384</u> 32 117
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 093</u> 32 815	<u>43 093</u> 32 815	<u>43 093</u> 32 815	<u>37 290</u> 32 815	<u>43 093</u> 32 815
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>37 656</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 760</u> 17 857	<u>26 390</u> 17 857
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 911</u> 18 006	<u>26 541</u> 18 006
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 365</u> 18 452	<u>26 994</u> 18 452
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 008</u> 18 639	<u>27 618</u> 18 639
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 201</u> 18 829	<u>27 811</u> 18 829
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 398</u> 19 023	<u>28 008</u> 19 023
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 805</u> 19 424	<u>28 415</u> 19 424
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 015</u> 19 630	<u>28 625</u> 19 630

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 201</u> 18 829	<u>27 811</u> 18 829
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 398</u> 19 023	<u>28 008</u> 19 023
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 600</u> 19 221	<u>28 209</u> 19 221
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 015</u> 19 630	<u>28 625</u> 19 630
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 230</u> 19 841	<u>28 839</u> 19 841
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 398</u> 19 023	<u>28 008</u> 19 023
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 600</u> 19 221	<u>28 209</u> 19 221
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 805</u> 19 424	<u>28 415</u> 19 424
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 230</u> 19 841	<u>28 839</u> 19 841
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 449</u> 20 057	<u>29 059</u> 20 057
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 600</u> 19 221	<u>28 209</u> 19 221

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 805</u> 19 424	<u>28 415</u> 19 424
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 015</u> 19 630	<u>28 625</u> 19 630
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 449</u> 20 057	<u>29 059</u> 20 057
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 673</u> 20 277	<u>29 282</u> 20 277
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 423</u> 19 494	<u>28 053</u> 19 494
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 077</u> 19 691	<u>28 687</u> 19 691
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 281</u> 19 892	<u>28 891</u> 19 892
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 097	<u>29 099</u> 20 097
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 738	<u>29 751</u> 20 738

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 281</u> 19 892	<u>28 891</u> 19 892
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 097	<u>29 099</u> 20 097
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 702</u> 20 306	<u>29 312</u> 20 306
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 738	<u>29 751</u> 20 738
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 368</u> 20 961	<u>29 977</u> 20 961
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 097	<u>29 099</u> 20 097
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 702</u> 20 306	<u>29 312</u> 20 306
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 368</u> 20 961	<u>29 977</u> 20 961
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 599</u> 21 189	<u>30 209</u> 21 189
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 702</u> 20 306	<u>29 312</u> 20 306

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 738	<u>29 751</u> 20 738
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 599</u> 21 189	<u>30 209</u> 21 189
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 836</u> 21 422	<u>30 445</u> 21 422
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 423</u> 19 494	<u>28 053</u> 19 494
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 077</u> 19 691	<u>28 687</u> 19 691
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 281</u> 19 892	<u>28 891</u> 19 892
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 097	<u>29 099</u> 20 097
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 738	<u>29 751</u> 20 738

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 281</u> 19 892	<u>28 891</u> 19 892
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 097	<u>29 099</u> 20 097
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 702</u> 20 306	<u>29 312</u> 20 306
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 738	<u>29 751</u> 20 738
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 368</u> 20 961	<u>29 977</u> 20 961
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 097	<u>29 099</u> 20 097
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 702</u> 20 306	<u>29 312</u> 20 306
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 368</u> 20 961	<u>29 977</u> 20 961
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 599</u> 21 189	<u>30 209</u> 21 189
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 702</u> 20 306	<u>29 312</u> 20 306

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 520	<u>29 529</u> 20 520
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 738	<u>29 751</u> 20 738
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 599</u> 21 189	<u>30 209</u> 21 189
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 836</u> 21 422	<u>30 445</u> 21 422
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 572</u> 20 625	<u>29 202</u> 20 625
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 238</u> 20 833	<u>29 847</u> 20 833
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 454</u> 21 046	<u>30 063</u> 21 046
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 674</u> 21 263	<u>30 284</u> 21 263
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 129</u> 21 711	<u>30 739</u> 21 711
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 363</u> 21 941	<u>30 973</u> 21 941

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 454</u> 21 046	<u>30 063</u> 21 046
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 674</u> 21 263	<u>30 284</u> 21 263
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 899</u> 21 484	<u>30 509</u> 21 484
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 363</u> 21 941	<u>30 973</u> 21 941
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 22 177	<u>31 213</u> 22 177
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 674</u> 21 263	<u>30 284</u> 21 263
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 899</u> 21 484	<u>30 509</u> 21 484
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 129</u> 21 711	<u>30 739</u> 21 711
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 603</u> 22 177	<u>31 213</u> 22 177
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 848</u> 22 418	<u>31 458</u> 22 418
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 899</u> 21 484	<u>30 509</u> 21 484

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 129</u> 21 711	<u>30 739</u> 21 711
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 363</u> 21 941	<u>30 973</u> 21 941
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 848</u> 22 418	<u>31 458</u> 22 418
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 098</u> 22 665	<u>31 708</u> 22 665
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 848</u> 22 418	<u>31 458</u> 22 418
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 098</u> 22 665	<u>31 708</u> 22 665
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 917	<u>31 964</u> 22 917
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 616</u> 23 174	<u>32 226</u> 23 174
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 157</u> 23 707	<u>32 767</u> 23 707
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 842</u> 21 875	<u>30 472</u> 21 875

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 22 096	<u>31 130</u> 22 096
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 222</u> 22 786	<u>31 832</u> 22 786
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 466</u> 23 026	<u>32 075</u> 23 026
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 22 096	<u>31 130</u> 22 096
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 983</u> 22 552	<u>31 593</u> 22 552
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 466</u> 23 026	<u>32 075</u> 23 026
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 714</u> 23 271	<u>32 324</u> 23 271
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 983</u> 22 552	<u>31 593</u> 22 552

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 222</u> 22 786	<u>31 832</u> 22 786
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 714</u> 23 271	<u>32 324</u> 23 271
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 969</u> 23 522	<u>32 579</u> 23 522
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 714</u> 23 271	<u>32 324</u> 23 271
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 969</u> 23 522	<u>32 579</u> 23 522
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 228</u> 23 777	<u>32 838</u> 23 777
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 494</u> 24 038	<u>33 104</u> 24 038
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 043</u> 24 579	<u>33 653</u> 24 579
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 203</u> 23 214	<u>31 832</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 639</u> 24 182	<u>33 249</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 898</u> 24 436	<u>33 508</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 386</u> 23 932	<u>32 996</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 898</u> 24 436	<u>33 508</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 386</u> 23 932	<u>32 996</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 639</u> 24 182	<u>33 249</u> 24 182

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 432</u> 24 962	<u>34 042</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 432</u> 24 962	<u>34 042</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 708</u> 25 233	<u>34 317</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 572</u> 26 083	<u>35 182</u> 26 083
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 654</u> 24 643	<u>33 284</u> 24 643
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 892	<u>33 971</u> 24 892
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 082</u> 23 220	<u>38 992</u> 23 220

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 438</u> 23 569	<u>39 348</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 618</u> 22 765	<u>38 528</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 967</u> 23 106	<u>38 876</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 319</u> 23 452	<u>39 229</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 679</u> 23 805	<u>39 588</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 546</u> 23 675	<u>39 456</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 909</u> 24 030	<u>39 818</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 277</u> 24 391	<u>40 186</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 649</u> 24 756	<u>40 559</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 654</u> 24 643	<u>33 284</u> 24 643

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 892	<u>33 971</u> 24 892
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 882</u> 25 405	<u>34 492</u> 25 405
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 151</u> 25 670	<u>34 761</u> 25 670
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 892	<u>33 971</u> 24 892
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 619</u> 25 146	<u>34 229</u> 25 146
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 151</u> 25 670	<u>34 761</u> 25 670
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 426</u> 25 940	<u>35 036</u> 25 940
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 426</u> 25 940	<u>35 036</u> 25 940
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 706</u> 26 216	<u>35 316</u> 26 216
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 285</u> 26 786	<u>35 895</u> 26 786
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 584</u> 27 080	<u>36 194</u> 27 080

212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 773</u> 25 744	<u>34 403</u> 25 744
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 491</u> 26 004	<u>35 101</u> 26 004
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 036</u> 26 540	<u>35 646</u> 26 540
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 317</u> 26 817	<u>35 926</u> 26 817
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 491</u> 26 004	<u>35 101</u> 26 004
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 761</u> 26 269	<u>35 370</u> 26 269
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 317</u> 26 817	<u>35 926</u> 26 817
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 603</u> 27 099	<u>36 213</u> 27 099
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 603</u> 27 099	<u>36 213</u> 27 099
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 896</u> 27 387	<u>36 506</u> 27 387

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 501</u> 27 983	<u>37 111</u> 27 983
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 814</u> 28 290	<u>37 424</u> 28 290
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 081</u> 27 031	<u>35 710</u> 27 031
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 812</u> 27 304	<u>36 422</u> 27 304
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 384</u> 27 867	<u>36 994</u> 27 867
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 679</u> 28 158	<u>37 289</u> 28 158
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 812</u> 27 304	<u>36 422</u> 27 304
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 095</u> 27 583	<u>36 705</u> 27 583
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 679</u> 28 158	<u>37 289</u> 28 158
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 980</u> 28 454	<u>37 590</u> 28 454

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 980</u> 28 454	<u>37 590</u> 28 454
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 288</u> 28 757	<u>37 897</u> 28 757
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 923</u> 29 382	<u>38 533</u> 29 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 251</u> 29 705	<u>38 861</u> 29 705
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 454</u> 28 383	<u>37 084</u> 28 383
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 199</u> 28 670	<u>37 809</u> 28 670
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 800</u> 29 261	<u>38 410</u> 29 261
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 109</u> 29 565	<u>38 719</u> 29 565
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 199</u> 28 670	<u>37 809</u> 28 670
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 496</u> 28 962	<u>38 106</u> 28 962

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 109</u> 29 565	<u>38 719</u> 29 565
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 426</u> 29 877	<u>39 035</u> 29 877
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 426</u> 29 877	<u>39 035</u> 29 877
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 748</u> 30 194	<u>39 358</u> 30 194
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 415</u> 30 851	<u>40 025</u> 30 851
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 760</u> 31 190	<u>40 370</u> 31 190
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 896</u> 29 802	<u>38 525</u> 29 802
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 655</u> 30 103	<u>39 265</u> 30 103
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 286</u> 30 724	<u>39 896</u> 30 724
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 611</u> 31 044	<u>40 221</u> 31 044

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 655</u> 30 103	<u>39 265</u> 30 103
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>39 968</u> 30 410	<u>39 577</u> 30 410
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 611</u> 31 044	<u>40 221</u> 31 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>40 943</u> 31 370	<u>40 553</u> 31 370
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>40 943</u> 31 370	<u>40 553</u> 31 370
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 282</u> 31 704	<u>40 892</u> 31 704
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>41 983</u> 32 393	<u>41 592</u> 32 393
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 344</u> 32 749	<u>41 954</u> 32 749
212-101-1500	3,5 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 998</u> 18 091	<u>26 627</u> 18 091
212-101-1600	5, 7473-2010	3				

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 152</u> 18 243	<u>26 781</u> 18 243
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 613</u> 18 696	<u>27 242</u> 18 696
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 258</u> 18 885	<u>27 868</u> 18 885
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 454</u> 19 078	<u>28 064</u> 19 078
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 654</u> 19 275	<u>28 264</u> 19 275
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 066</u> 19 680	<u>28 676</u> 19 680
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 279</u> 19 890	<u>28 889</u> 19 890
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 454</u> 19 078	<u>28 064</u> 19 078
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 654</u> 19 275	<u>28 264</u> 19 275
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 858</u> 19 475	<u>28 468</u> 19 475

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 279</u> 19 890	<u>28 889</u> 19 890
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 496</u> 20 104	<u>29 106</u> 20 104
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 654</u> 19 275	<u>28 264</u> 19 275
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 858</u> 19 475	<u>28 468</u> 19 475
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 066</u> 19 680	<u>28 676</u> 19 680
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 496</u> 20 104	<u>29 106</u> 20 104
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 718</u> 20 322	<u>29 328</u> 20 322
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 858</u> 19 475	<u>28 468</u> 19 475
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 066</u> 19 680	<u>28 676</u> 19 680
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 279</u> 19 890	<u>28 889</u> 19 890
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 718</u> 20 322	<u>29 328</u> 20 322

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 945</u> 20 546	<u>29 555</u> 20 546
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 685</u> 19 751	<u>28 314</u> 19 751
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 341</u> 19 951	<u>28 951</u> 19 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 548</u> 20 155	<u>29 158</u> 20 155
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 759</u> 20 362	<u>29 369</u> 20 362
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 791	<u>29 804</u> 20 791
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 419</u> 21 012	<u>30 029</u> 21 012
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 548</u> 20 155	<u>29 158</u> 20 155
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 759</u> 20 362	<u>29 369</u> 20 362
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 975</u> 20 574	<u>29 584</u> 20 574

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 419</u> 21 012	<u>30 029</u> 21 012
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 649</u> 21 238	<u>30 259</u> 21 238
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 759</u> 20 362	<u>29 369</u> 20 362
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 975</u> 20 574	<u>29 584</u> 20 574
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 791	<u>29 804</u> 20 791
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 649</u> 21 238	<u>30 259</u> 21 238
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 883</u> 21 469	<u>30 493</u> 21 469
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 975</u> 20 574	<u>29 584</u> 20 574
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 791	<u>29 804</u> 20 791
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 419</u> 21 012	<u>30 029</u> 21 012
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 883</u> 21 469	<u>30 493</u> 21 469

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 123</u> 21 705	<u>30 733</u> 21 705
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 685</u> 19 751	<u>28 314</u> 19 751
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 341</u> 19 951	<u>28 951</u> 19 951
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 548</u> 20 155	<u>29 158</u> 20 155
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 759</u> 20 362	<u>29 369</u> 20 362
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 791	<u>29 804</u> 20 791
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 419</u> 21 012	<u>30 029</u> 21 012
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 548</u> 20 155	<u>29 158</u> 20 155
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 759</u> 20 362	<u>29 369</u> 20 362
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 975</u> 20 574	<u>29 584</u> 20 574

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 419</u> 21 012	<u>30 029</u> 21 012
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 649</u> 21 238	<u>30 259</u> 21 238
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 759</u> 20 362	<u>29 369</u> 20 362
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 975</u> 20 574	<u>29 584</u> 20 574
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 791	<u>29 804</u> 20 791
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 649</u> 21 238	<u>30 259</u> 21 238
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 883</u> 21 469	<u>30 493</u> 21 469
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 975</u> 20 574	<u>29 584</u> 20 574
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 791	<u>29 804</u> 20 791
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 419</u> 21 012	<u>30 029</u> 21 012
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 883</u> 21 469	<u>30 493</u> 21 469

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 123</u> 21 705	<u>30 733</u> 21 705
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 848</u> 20 897	<u>29 478</u> 20 897
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 516</u> 21 108	<u>30 126</u> 21 108
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 735</u> 21 323	<u>30 345</u> 21 323
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 959</u> 21 543	<u>30 568</u> 21 543
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 419</u> 21 997	<u>31 029</u> 21 997
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 657</u> 22 231	<u>31 267</u> 22 231
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 735</u> 21 323	<u>30 345</u> 21 323
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 959</u> 21 543	<u>30 568</u> 21 543
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 187</u> 21 767	<u>30 796</u> 21 767

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 657</u> 22 231	<u>31 267</u> 22 231
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 900</u> 22 470	<u>31 510</u> 22 470
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 959</u> 21 543	<u>30 568</u> 21 543
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 187</u> 21 767	<u>30 796</u> 21 767
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 419</u> 21 997	<u>31 029</u> 21 997
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 900</u> 22 470	<u>31 510</u> 22 470
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 148</u> 22 714	<u>31 758</u> 22 714
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 187</u> 21 767	<u>30 796</u> 21 767
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 419</u> 21 997	<u>31 029</u> 21 997
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 657</u> 22 231	<u>31 267</u> 22 231
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 148</u> 22 714	<u>31 758</u> 22 714

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 963	<u>32 012</u> 22 963
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 148</u> 22 714	<u>31 758</u> 22 714
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 963	<u>32 012</u> 22 963
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 23 219	<u>32 271</u> 23 219
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 926</u> 23 479	<u>32 536</u> 23 479
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 474</u> 24 019	<u>33 084</u> 24 019
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 134</u> 22 162	<u>30 763</u> 22 162
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 815</u> 22 386	<u>31 425</u> 22 386
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 047</u> 22 614	<u>31 657</u> 22 614
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 526</u> 23 086	<u>32 136</u> 23 086

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 773</u> 23 329	<u>32 383</u> 23 329
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 815</u> 22 386	<u>31 425</u> 22 386
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 047</u> 22 614	<u>31 657</u> 22 614
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 848	<u>31 894</u> 22 848
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 773</u> 23 329	<u>32 383</u> 23 329
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 025</u> 23 577	<u>32 635</u> 23 577
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 047</u> 22 614	<u>31 657</u> 22 614
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 848	<u>31 894</u> 22 848
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 526</u> 23 086	<u>32 136</u> 23 086
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 025</u> 23 577	<u>32 635</u> 23 577
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 830	<u>32 892</u> 23 830

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 025</u> 23 577	<u>32 635</u> 23 577
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 830	<u>32 892</u> 23 830
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 546</u> 24 089	<u>33 155</u> 24 089
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 815</u> 24 354	<u>33 424</u> 24 354
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 371</u> 24 901	<u>33 980</u> 24 901
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 511</u> 23 518	<u>32 141</u> 23 518
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 206</u> 23 755	<u>32 816</u> 23 755
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 453</u> 23 998	<u>33 062</u> 23 998
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 961</u> 24 498	<u>33 570</u> 24 498
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 223</u> 24 756	<u>33 832</u> 24 756

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 206</u> 23 755	<u>32 816</u> 23 755
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 453</u> 23 998	<u>33 062</u> 23 998
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 704</u> 24 245	<u>33 314</u> 24 245
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 223</u> 24 756	<u>33 832</u> 24 756
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 490</u> 25 019	<u>34 100</u> 25 019
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 453</u> 23 998	<u>33 062</u> 23 998
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 704</u> 24 245	<u>33 314</u> 24 245
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 961</u> 24 498	<u>33 570</u> 24 498
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 490</u> 25 019	<u>34 100</u> 25 019
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 763</u> 25 288	<u>34 373</u> 25 288
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 490</u> 25 019	<u>34 100</u> 25 019

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 763</u> 25 288	<u>34 373</u> 25 288
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 043</u> 25 563	<u>34 653</u> 25 563
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 328</u> 25 844	<u>34 938</u> 25 844
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 918</u> 26 425	<u>35 528</u> 26 425
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 980</u> 24 964	<u>33 610</u> 24 964
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 25 216	<u>34 300</u> 25 216
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 218</u> 25 736	<u>34 828</u> 25 736
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 491</u> 26 004	<u>35 101</u> 26 004
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 690</u> 25 216	<u>34 300</u> 25 216
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 952</u> 25 473	<u>34 561</u> 25 473

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 491</u> 26 004	<u>35 101</u> 26 004
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 769</u> 26 278	<u>35 379</u> 26 278
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 769</u> 26 278	<u>35 379</u> 26 278
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 053</u> 26 557	<u>35 663</u> 26 557
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 639</u> 27 134	<u>36 249</u> 27 134
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 942</u> 27 433	<u>36 552</u> 27 433
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 980</u> 24 964	<u>33 610</u> 24 964
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 113</u> 26 079	<u>34 743</u> 26 079
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 835</u> 26 342	<u>35 444</u> 26 342

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 386</u> 26 885	<u>35 996</u> 26 885
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 671</u> 27 165	<u>36 281</u> 27 165
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 835</u> 26 342	<u>35 444</u> 26 342
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 108</u> 26 611	<u>35 718</u> 26 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 671</u> 27 165	<u>36 281</u> 27 165
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 962</u> 27 451	<u>36 571</u> 27 451
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 962</u> 27 451	<u>36 571</u> 27 451
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 258</u> 27 743	<u>36 868</u> 27 743
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 871</u> 28 347	<u>37 481</u> 28 347
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 187</u> 28 658	<u>37 797</u> 28 658
212-101-2600	35, 7473-2010	3				

212-101-2601		3	1	2400	<u>36 438</u> 27 383	<u>36 068</u> 27 383
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 659	<u>36 783</u> 27 659
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 752</u> 28 230	<u>37 362</u> 28 230
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 051</u> 28 524	<u>37 661</u> 28 524
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 659	<u>36 783</u> 27 659
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 942	<u>37 069</u> 27 942
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 051</u> 28 524	<u>37 661</u> 28 524
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 356</u> 28 824	<u>37 966</u> 28 824
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 356</u> 28 824	<u>37 966</u> 28 824
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 668</u> 29 131	<u>38 277</u> 29 131
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 311</u> 29 764	<u>38 921</u> 29 764

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 643</u> 30 091	<u>39 253</u> 30 091
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 829</u> 28 752	<u>37 459</u> 28 752
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 578</u> 29 042	<u>38 188</u> 29 042
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 186</u> 29 641	<u>38 796</u> 29 641
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 500</u> 29 950	<u>39 110</u> 29 950
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 578</u> 29 042	<u>38 188</u> 29 042
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 879</u> 29 339	<u>38 489</u> 29 339
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 500</u> 29 950	<u>39 110</u> 29 950
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 820</u> 30 265	<u>39 430</u> 30 265
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 820</u> 30 265	<u>39 430</u> 30 265

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 147</u> 30 587	<u>39 757</u> 30 587
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 823</u> 31 252	<u>40 433</u> 31 252
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 172</u> 31 596	<u>40 782</u> 31 596
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>39 290</u> 30 190	<u>38 919</u> 30 190
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 053</u> 30 494	<u>39 663</u> 30 494
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 692</u> 31 123	<u>40 302</u> 31 123
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 021</u> 31 447	<u>40 631</u> 31 447
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 053</u> 30 494	<u>39 663</u> 30 494
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 369</u> 30 806	<u>39 979</u> 30 806
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 021</u> 31 447	<u>40 631</u> 31 447

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 358</u> 31 778	<u>40 968</u> 31 778
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 358</u> 31 778	<u>40 968</u> 31 778
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 701</u> 32 117	<u>41 311</u> 32 117
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 411</u> 32 815	<u>42 020</u> 32 815
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 777</u> 33 175	<u>42 387</u> 33 175

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 357</u> 17 708	<u>23 314</u> 20 619	<u>27 258</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708	<u>30 215</u> 20 619
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 357</u> 17 708	<u>23 943</u> 21 238	<u>27 258</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708	<u>30 844</u> 21 238
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 810</u> 18 155	<u>24 590</u> 21 875	<u>27 711</u> 18 155	<u>27 711</u> 18 155	<u>31 491</u> 21 875
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 869</u> 19 196	<u>25 407</u> 22 679	<u>28 769</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>32 307</u> 22 679
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 869</u> 19 196	<u>25 407</u> 22 679	<u>28 769</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>32 307</u> 22 679
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 327	<u>26 042</u> 23 304	<u>29 919</u> 20 327	<u>29 919</u> 20 327	<u>32 942</u> 23 304
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 195</u> 22 470	<u>27 765</u> 25 000	<u>32 096</u> 22 470	<u>32 096</u> 22 470	<u>34 666</u> 25 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 556</u> 23 810	<u>29 580</u> 26 786	<u>33 456</u> 23 810	<u>33 456</u> 23 810	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 007</u> 25 238	<u>30 850</u> 28 036	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>37 750</u> 28 036
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 007</u> 25 238	<u>30 850</u> 28 036	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>37 750</u> 28 036

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 126</u> 26 339	<u>34 025</u> 31 161	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>40 925</u> 31 161
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 591</u> 17 939	<u>23 524</u> 20 825	<u>27 492</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939	<u>30 425</u> 20 825
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 591</u> 17 939	<u>24 159</u> 21 450	<u>27 492</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939	<u>31 059</u> 21 450
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 052</u> 18 393	<u>24 813</u> 22 094	<u>27 953</u> 18 393	<u>27 953</u> 18 393	<u>31 713</u> 22 094
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 124</u> 19 448	<u>25 637</u> 22 905	<u>29 025</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>32 538</u> 22 905
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 124</u> 19 448	<u>25 637</u> 22 905	<u>29 025</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>32 538</u> 22 905
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 593	<u>26 278</u> 23 537	<u>30 189</u> 20 593	<u>30 189</u> 20 593	<u>33 179</u> 23 537
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 499</u> 22 769	<u>28 019</u> 25 250	<u>32 400</u> 22 769	<u>32 400</u> 22 769	<u>34 920</u> 25 250
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 876</u> 24 125	<u>29 852</u> 27 054	<u>33 777</u> 24 125	<u>33 777</u> 24 125	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 345</u> 25 571	<u>31 134</u> 28 316	<u>35 246</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571	<u>38 035</u> 28 316

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 345</u> 25 571	<u>31 134</u> 28 316	<u>35 246</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571	<u>38 035</u> 28 316
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 478</u> 26 686	<u>34 341</u> 31 472	<u>36 379</u> 26 686	<u>36 379</u> 26 686	<u>41 242</u> 31 472

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 258</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708	<u>21 649</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 258</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708	<u>21 649</u> 17 708	<u>27 258</u> 17 708
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 711</u> 18 155	<u>27 711</u> 18 155	<u>27 711</u> 18 155	<u>22 103</u> 18 155	<u>27 711</u> 18 155
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 769</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>23 161</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 769</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>23 161</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 919</u> 20 327	<u>29 919</u> 20 327	<u>29 919</u> 20 327	<u>24 310</u> 20 327	<u>29 919</u> 20 327
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 096</u> 22 470	<u>32 096</u> 22 470	<u>32 096</u> 22 470	<u>26 487</u> 22 470	<u>32 096</u> 22 470
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 810	<u>33 456</u> 23 810	<u>33 456</u> 23 810	<u>27 848</u> 23 810	<u>33 456</u> 23 810
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>29 300</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238	<u>29 300</u> 25 238	<u>34 908</u> 25 238
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339	<u>30 418</u> 26 339	<u>36 027</u> 26 339
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 492</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939	<u>21 884</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 492</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939	<u>21 884</u> 17 939	<u>27 492</u> 17 939
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 953</u> 18 393	<u>27 953</u> 18 393	<u>27 953</u> 18 393	<u>22 345</u> 18 393	<u>27 953</u> 18 393
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 025</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>23 417</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 025</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448	<u>23 417</u> 19 448	<u>29 025</u> 19 448
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 189</u> 20 593	<u>30 189</u> 20 593	<u>30 189</u> 20 593	<u>24 580</u> 20 593	<u>30 189</u> 20 593
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 400</u> 22 769	<u>32 400</u> 22 769	<u>32 400</u> 22 769	<u>26 791</u> 22 769	<u>32 400</u> 22 769
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 777</u> 24 125	<u>33 777</u> 24 125	<u>33 777</u> 24 125	<u>28 169</u> 24 125	<u>33 777</u> 24 125
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 246</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571	<u>29 638</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 246</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571	<u>29 638</u> 25 571	<u>35 246</u> 25 571
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 379</u> 26 686	<u>36 379</u> 26 686	<u>36 379</u> 26 686	<u>30 771</u> 26 686	<u>36 379</u> 26 686

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 609</u> 17 708	<u>26 238</u> 17 708
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 609</u> 17 708	<u>26 238</u> 17 708
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 063</u> 18 155	<u>26 692</u> 18 155
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 121</u> 19 196	<u>27 750</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 121</u> 19 196	<u>27 750</u> 19 196
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 270</u> 20 327	<u>28 899</u> 20 327
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 447</u> 22 470	<u>31 076</u> 22 470
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 808</u> 23 810	<u>32 437</u> 23 810
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 259</u> 25 238	<u>33 889</u> 25 238
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 259</u> 25 238	<u>33 889</u> 25 238

8.04-08-2024

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 378</u> 26 339	<u>35 007</u> 26 339
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 843</u> 17 939	<u>26 473</u> 17 939
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 843</u> 17 939	<u>26 473</u> 17 939
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 304</u> 18 393	<u>26 934</u> 18 393
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 376</u> 19 448	<u>28 006</u> 19 448
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 376</u> 19 448	<u>28 006</u> 19 448
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 540</u> 20 593	<u>29 169</u> 20 593
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 751</u> 22 769	<u>31 380</u> 22 769
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 128</u> 24 125	<u>32 758</u> 24 125
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 597</u> 25 571	<u>34 227</u> 25 571

				,		
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 597</u> 25 571	<u>34 227</u> 25 571
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 730</u> 26 686	<u>35 360</u> 26 686

212-103.

				,	,	.			
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,		
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,	„ .
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	„ .
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 646</u> 15 234	<u>20 109</u> 17 659	<u>23 972</u> 15 234	<u>23 972</u> 15 234	<u>26 435</u> 17 659
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 603</u> 16 176	<u>21 329</u> 18 859	<u>24 929</u> 16 176	<u>24 929</u> 16 176	<u>27 655</u> 18 859
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 838</u> 17 392	<u>23 245</u> 20 745	<u>26 164</u> 17 392	<u>26 164</u> 17 392	<u>29 571</u> 20 745
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 916</u> 18 452	<u>24 615</u> 22 094	<u>27 241</u> 18 452	<u>27 241</u> 18 452	<u>30 941</u> 22 094
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 400</u> 18 929	<u>25 738</u> 23 198	<u>27 725</u> 18 929	<u>27 725</u> 18 929	<u>32 063</u> 23 198
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 884</u> 20 390	<u>23 758</u> 21 250	<u>29 210</u> 20 390	<u>29 210</u> 20 390	<u>30 084</u> 21 250
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 859</u> 22 333	<u>24 847</u> 22 321	<u>31 184</u> 22 333	<u>31 184</u> 22 333	<u>31 172</u> 22 321
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 993</u> 23 450	<u>25 981</u> 23 438	<u>32 319</u> 23 450	<u>32 319</u> 23 450	<u>32 306</u> 23 438
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 185</u> 24 623	<u>27 171</u> 24 609	<u>33 510</u> 24 623	<u>33 510</u> 24 623	<u>33 497</u> 24 609

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 336</u> 26 740	<u>29 672</u> 27 070	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 997</u> 27 070
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 197</u> 11 708	<u>13 702</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 972</u> 15 234	<u>23 972</u> 15 234	<u>23 972</u> 15 234	<u>18 831</u> 15 234	<u>23 972</u> 15 234
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 929</u> 16 176	<u>24 929</u> 16 176	<u>24 929</u> 16 176	<u>19 788</u> 16 176	<u>24 929</u> 16 176
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 164</u> 17 392	<u>26 164</u> 17 392	<u>26 164</u> 17 392	<u>21 023</u> 17 392	<u>26 164</u> 17 392

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 241</u> 18 452	<u>27 241</u> 18 452	<u>27 241</u> 18 452	<u>22 100</u> 18 452	<u>27 241</u> 18 452
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 725</u> 18 929	<u>27 725</u> 18 929	<u>27 725</u> 18 929	<u>22 584</u> 18 929	<u>27 725</u> 18 929
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 210</u> 20 390	<u>29 210</u> 20 390	<u>29 210</u> 20 390	<u>24 069</u> 20 390	<u>29 210</u> 20 390
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 184</u> 22 333	<u>31 184</u> 22 333	<u>31 184</u> 22 333	<u>26 044</u> 22 333	<u>31 184</u> 22 333
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 319</u> 23 450	<u>32 319</u> 23 450	<u>32 319</u> 23 450	<u>27 178</u> 23 450	<u>32 319</u> 23 450
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 510</u> 24 623	<u>33 510</u> 24 623	<u>33 510</u> 24 623	<u>28 369</u> 24 623	<u>33 510</u> 24 623
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 662</u> 26 740	<u>35 662</u> 26 740	<u>30 521</u> 26 740	<u>35 662</u> 26 740
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 377</u> 15 234	<u>23 038</u> 15 234
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 334</u> 16 176	<u>23 994</u> 16 176
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 569</u> 17 392	<u>25 230</u> 17 392
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 647</u> 18 452	<u>26 307</u> 18 452
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 131</u> 18 929	<u>26 791</u> 18 929
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 615</u> 20 390	<u>28 276</u> 20 390
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 590</u> 22 333	<u>30 250</u> 22 333
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 724</u> 23 450	<u>31 385</u> 23 450
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 916</u> 24 623	<u>32 576</u> 24 623
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 067</u> 26 740	<u>34 728</u> 26 740

212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 150</u> 29 172	<u>32 058</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>31 142</u> 28 180	<u>31 054</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>29 071</u> 26 141	<u>28 990</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>28 549</u> 25 949

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 381</u> 25 462	<u>28 301</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 381</u> 25 462	<u>28 301</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>28 869</u> 25 942	<u>28 788</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>31 339</u> 28 889	<u>31 246</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 192</u> 44 183	<u>47 046</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 424</u> 40 783	<u>43 289</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973

212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,					
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98					

				,		
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 123</u> 25 996	<u>24 930</u> 24 107	<u>28 444</u> 25 996	<u>28 444</u> 25 996	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 780</u> 25 659	<u>24 930</u> 24 107	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 780</u> 25 659	<u>24 930</u> 24 107	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 780</u> 25 659	<u>24 930</u> 24 107	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 472</u> 26 339	<u>25 837</u> 25 000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 472</u> 26 339	<u>25 837</u> 25 000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 472</u> 26 339	<u>25 837</u> 25 000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 472</u> 26 339	<u>25 837</u> 25 000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 432</u> 25 000

212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 971</u> 28 799	<u>28 209</u> 27 334	<u>31 292</u> 28 799	<u>31 292</u> 28 799	<u>29 804</u> 27 334
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 951</u> 28 779	<u>28 189</u> 27 316	<u>31 271</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779	<u>29 785</u> 27 316
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 951</u> 28 779	<u>25 414</u> 24 584	<u>31 271</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779	<u>29 785</u> 27 316
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 111</u> 25 000	<u>24 800</u> 23 980	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 395</u> 23 980
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 658</u> 24 554	<u>24 521</u> 23 705	<u>26 978</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554	<u>26 116</u> 23 705
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>26 617</u> 25 498	<u>25 025</u> 24 201	<u>27 938</u> 25 498	<u>27 938</u> 25 498	<u>26 621</u> 24 201
212-501-0502	II		1	1000	<u>26 808</u> 25 695	<u>25 677</u> 23 274	<u>30 138</u> 27 629	<u>30 284</u> 27 629	<u>25 677</u> 23 274
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 565</u> 25 446	<u>22 224</u> 19 888	<u>27 886</u> 25 446	<u>27 886</u> 25 446	<u>22 224</u> 19 888

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 444</u> 25 996	<u>28 444</u> 25 996	<u>28 444</u> 25 996	<u>26 849</u> 25 996	<u>28 444</u> 25 996
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>26 506</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>26 506</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659

212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659	<u>26 506</u> 25 659	<u>28 101</u> 25 659
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 424</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 424</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 424</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563	<u>27 424</u> 26 563	<u>29 020</u> 26 563
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 744</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 744</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 292</u> 28 799	<u>31 292</u> 28 799	<u>31 292</u> 28 799	<u>29 696</u> 28 799	<u>31 292</u> 28 799
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 271</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779	<u>29 676</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779

212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 271</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779	<u>29 676</u> 28 779	<u>31 271</u> 28 779
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 978</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554	<u>25 383</u> 24 554	<u>26 978</u> 24 554
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 938</u> 25 498	<u>27 938</u> 25 498	<u>27 938</u> 25 498	<u>26 343</u> 25 498	<u>27 938</u> 25 498
212-501-0502	II		1	1000	<u>31 510</u> 27 629	<u>31 290</u> 27 629	<u>30 303</u> 27 629	<u>28 895</u> 27 629	<u>30 156</u> 27 629
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 886</u> 25 446	<u>27 886</u> 25 446	<u>27 886</u> 25 446	<u>26 290</u> 25 446	<u>27 886</u> 25 446

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 302</u> 25 996	<u>28 221</u> 25 996
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 959</u> 25 659	<u>27 878</u> 25 659
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 959</u> 25 659	<u>27 878</u> 25 659
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 959</u> 25 659	<u>27 878</u> 25 659
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 877</u> 26 563	<u>28 796</u> 26 563
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 877</u> 26 563	<u>28 796</u> 26 563
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 877</u> 26 563	<u>28 796</u> 26 563
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 877</u> 26 563	<u>28 796</u> 26 563
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 197</u> 25 893	<u>28 116</u> 25 893

212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 197</u> 25 893	<u>28 116</u> 25 893
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 149</u> 28 799	<u>31 068</u> 28 799
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 129</u> 28 779	<u>31 048</u> 28 779
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 129</u> 28 779	<u>31 048</u> 28 779
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 290</u> 25 000	<u>27 208</u> 25 000
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 836</u> 24 554	<u>26 755</u> 24 554
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 796</u> 25 498	<u>27 714</u> 25 498

212-501-0502	II		1	1000	<u>29 961</u> 27 629	<u>29 880</u> 27 629
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>27 743</u> 25 446	<u>27 662</u> 25 446

212-502.

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 290</u> 26 161	<u>25 383</u> 24 554	<u>28 022</u> 25 580	<u>28 022</u> 25 580	<u>26 978</u> 24 554
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 837</u> 25 714	<u>25 383</u> 24 554	<u>27 795</u> 25 357	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 978</u> 24 554

212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 085</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 553</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 022</u> 25 580	<u>28 022</u> 25 580	<u>28 022</u> 25 580	<u>26 427</u> 25 580	<u>28 022</u> 25 580
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>27 795</u> 25 357	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 795</u> 25 357
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>21 057</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>20 525</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 879</u> 25 580	<u>27 798</u> 25 580
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 653</u> 25 357	<u>27 571</u> 25 357
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 257</u> 20 092	<u>22 160</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 725</u> 19 570	<u>21 628</u> 19 570

212-503. -

					,	,	.		
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>39 564</u> 38 241	<u>33 679</u> 32 718	<u>40 885</u> 38 241	<u>40 885</u> 38 241	<u>35 274</u> 32 718
212-503-0102	-15		1	1000	<u>38 069</u> 36 770	<u>32 400</u> 31 460	<u>39 390</u> 36 770	<u>39 390</u> 36 770	<u>33 995</u> 31 460
212-503-0103	-20		1	1000	<u>36 633</u> 35 356	<u>31 171</u> 30 250	<u>37 953</u> 35 356	<u>37 953</u> 35 356	<u>32 766</u> 30 250

					,				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>40 885</u> 38 241	<u>40 885</u> 38 241	<u>40 885</u> 38 241	<u>39 289</u> 38 241	<u>40 885</u> 38 241

212-503-0102	-15		1	1000	<u>39 390</u> 36 770	<u>39 390</u> 36 770	<u>39 390</u> 36 770	<u>37 795</u> 36 770	<u>39 390</u> 36 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>37 953</u> 35 356	<u>37 953</u> 35 356	<u>37 953</u> 35 356	<u>36 358</u> 35 356	<u>37 953</u> 35 356

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>40 742</u> 38 241	<u>40 661</u> 38 241
212-503-0102	-15		1	1000	<u>39 248</u> 36 770	<u>39 167</u> 36 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>37 811</u> 35 356	<u>37 730</u> 35 356

212-6.
212-601. -

					,	”	.		
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					,				
212-601-0100	- 1168-2006								

				,					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,		
212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213.

213-1.

213-101.

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>84 199</u> 77 481				
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>87 875</u> 81 945				
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>87 875</u> 81 945				
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>63 423</u> 49 487	<u>53 894</u> 49 487	<u>71 489</u> 49 487	<u>66 156</u> 49 487	<u>62 312</u> 49 487
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>63 423</u> 49 487	<u>53 894</u> 49 487	<u>71 489</u> 49 487	<u>66 156</u> 49 487	<u>62 312</u> 49 487
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>63 423</u> 49 487	<u>53 894</u> 49 487	<u>71 489</u> 49 487	<u>66 156</u> 49 487	<u>62 312</u> 49 487
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							

213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>95 089</u> 95 089	<u>110 453</u> 95 089	<u>107 719</u> 95 089	<u>108 402</u> 95 089	<u>116 630</u> 95 089
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>95 089</u> 95 089	<u>110 453</u> 95 089	<u>107 719</u> 95 089	<u>108 402</u> 95 089	<u>116 630</u> 95 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>95 089</u> 95 089	<u>110 453</u> 95 089	<u>107 719</u> 95 089	<u>108 402</u> 95 089	<u>116 630</u> 95 089
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							
213-101-0700	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750					

213-101-0102	125	1000 .	1	3750					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750					
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>75 678</u> 49 487	<u>69 928</u> 49 487	<u>67 438</u> 49 487	<u>65 388</u> 49 487	<u>71 078</u> 49 487
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>75 678</u> 49 487	<u>69 928</u> 49 487	<u>67 438</u> 49 487	<u>65 388</u> 49 487	<u>71 078</u> 49 487
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>75 678</u> 49 487	<u>69 928</u> 49 487	<u>67 438</u> 49 487	<u>65 388</u> 49 487	<u>71 078</u> 49 487
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>114 126</u> 95 089	<u>113 101</u> 95 089	<u>108 488</u> 95 089	<u>102 797</u> 95 089	<u>107 804</u> 95 089
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 126</u> 95 089	<u>113 101</u> 95 089	<u>108 488</u> 95 089	<u>102 797</u> 95 089	<u>107 804</u> 95 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>114 126</u> 95 089	<u>113 101</u> 95 089	<u>108 488</u> 95 089	<u>102 797</u> 95 089	<u>107 804</u> 95 089
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0700	, 250 120 , 88 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750		
213-101-0102	125	1000 .	1	3750		
213-101-0103	150	1000 .	1	3750		
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .				
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>70 011</u> 49 487	<u>69 764</u> 49 487
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>70 011</u> 49 487	<u>69 764</u> 49 487

					,	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>70 011</u> 49 487	<u>69 764</u> 49 487
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .				
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>107 233</u> 95 089	<u>106 838</u> 95 089
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>107 233</u> 95 089	<u>106 838</u> 95 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>107 233</u> 95 089	<u>106 838</u> 95 089
213-101-0600	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .				
213-101-0700	250 120 , 88 530-2012	1000 .				

213-102.

213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700		<u>115 050</u> 93 462	<u>110 931</u> 93 462	<u>111 961</u> 93 462	<u>124 356</u> 93 462
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>100 991</u> 93 750	<u>115 347</u> 93 750	<u>111 228</u> 93 750	<u>112 258</u> 93 750	<u>124 653</u> 93 750
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>100 991</u> 93 750	<u>115 347</u> 93 750	<u>111 228</u> 93 750	<u>112 258</u> 93 750	<u>124 653</u> 93 750
213-102-0204	175	1000 .	1	3700		<u>127 187</u> 105 231	<u>123 069</u> 105 231	<u>124 098</u> 105 231	<u>136 494</u> 105 231
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700		<u>147 469</u> 124 898			<u>156 776</u> 124 898
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700		<u>154 212</u> 131 436	<u>150 093</u> 131 436	<u>151 123</u> 131 436	<u>163 519</u> 131 436
213-102-0307	175,	1000 .	1	3700		<u>155 342</u> 132 531	<u>151 223</u> 132 531	<u>152 253</u> 132 531	<u>164 648</u> 132 531
213-102-0308	200,	1000 .	1	3700		<u>166 374</u> 143 229	<u>162 256</u> 143 229	<u>163 285</u> 143 229	<u>175 681</u> 143 229

213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>120 584</u> 93 462	<u>119 040</u> 93 462	<u>112 089</u> 93 462		<u>111 060</u> 93 462
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>120 881</u> 93 750	<u>119 337</u> 93 750	<u>112 387</u> 93 750	<u>103 813</u> 93 750	<u>111 357</u> 93 750
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>120 881</u> 93 750	<u>119 337</u> 93 750	<u>112 387</u> 93 750	<u>103 813</u> 93 750	<u>111 357</u> 93 750
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>132 722</u> 105 231	<u>131 177</u> 105 231	<u>124 227</u> 105 231	<u>115 653</u> 105 231	<u>123 198</u> 105 231
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .							
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700	<u>153 004</u> 124 898				<u>143 479</u> 124 898
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700	<u>159 746</u> 131 436	<u>158 202</u> 131 436	<u>151 252</u> 131 436		<u>150 222</u> 131 436
213-102-0307	175,	1000 .	1	3700	<u>160 876</u> 132 531	<u>159 332</u> 132 531	<u>152 382</u> 132 531	<u>143 808</u> 132 531	<u>151 352</u> 132 531
213-102-0308	200,	1000 .	1	3700	<u>171 909</u> 143 229	<u>170 364</u> 143 229	<u>163 414</u> 143 229	<u>154 840</u> 143 229	<u>162 385</u> 143 229

213-102-0200	, 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	3700		
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>110 496</u> 93 750	<u>109 902</u> 93 750
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>110 496</u> 93 750	<u>109 902</u> 93 750
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>122 336</u> 105 231	<u>121 742</u> 105 231
213-102-0300	379-2015 ,	1000 .				
213-102-0305	125,	1000 .	1	3700		
213-102-0306	150,	1000 .	1	3700		
213-102-0307	175,	1000 .	1	3700	<u>150 491</u> 132 531	<u>149 897</u> 132 531
213-102-0308	200,	1000 .	1	3700	<u>161 523</u> 143 229	<u>160 929</u> 143 229

213-103.

-

213-103-0500	- 3370-2019	1000 .						
213-103-0502	200	1000 .	1	3800	<u>147 002</u> 141 871	<u>149 642</u> 141 871	<u>158 703</u> 141 871	<u>158 170</u> 141 871
213-103-0600	- 3370-2019	1000 .						
213-103-0602	200	1000 .	1	3850	<u>178 038</u> 171 964	<u>180 722</u> 171 964	<u>189 902</u> 171 964	<u>189 362</u> 171 964
213-103-0700	- i 250 120 88 3370-2019	1000 .						
213-103-0800	- i 250 120 88 3370-2019	1000 .						

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>150 202</u> 147 321
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>217 970</u> 214 286

213-3. , ,
213-301.

					,	”	.		
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 192</u> 30 952	<u>36 237</u> 30 952	<u>35 284</u> 30 952	<u>35 523</u> 30 952	<u>38 389</u> 30 952
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 048</u> 30 952	<u>35 747</u> 30 952	<u>34 903</u> 30 952	<u>35 114</u> 30 952	<u>37 655</u> 30 952
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 521</u> 19 786				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 707</u> 19 786				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 476</u> 19 786				
213-301-0300	()	3							

213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>24 843</u> 23 641				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>24 886</u> 23 641				

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 517</u> 30 952	<u>37 160</u> 30 952	<u>35 552</u> 30 952	<u>33 570</u> 30 952	<u>35 314</u> 30 952
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>36 882</u> 30 952	<u>36 565</u> 30 952	<u>35 140</u> 30 952	<u>33 383</u> 30 952	<u>34 929</u> 30 952
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					

				,					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				<u>21 077</u> 19 251	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

				,		
213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 115</u> 30 952	<u>34 978</u> 30 952

213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 752</u> 30 952	<u>34 631</u> 30 952
213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 620</u> 19 251	<u>22 489</u> 19 251
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

213-302.

					,					
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>383</u> 348	<u>423</u> 348	<u>427</u> 348	<u>482</u> 348	<u>465</u> 348	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>429</u> 393	<u>469</u> 393	<u>473</u> 393	<u>528</u> 393	<u>511</u> 393	

					,					
213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>458</u> 348	<u>390</u> 348	<u>423</u> 348	<u>420</u> 348	<u>417</u> 348	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>504</u> 393	<u>436</u> 393	<u>469</u> 393	<u>466</u> 393	<u>463</u> 393	

213-304.

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>412</u> 375	<u>474</u> 375	<u>455</u> 375	<u>459</u> 375	<u>517</u> 375
213-304-0102	188 , 390 190		2	19	<u>472</u> 433	<u>534</u> 433	<u>515</u> 433	<u>519</u> 433	<u>577</u> 433
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>224</u> 205	<u>253</u> 205	<u>244</u> 205	<u>246</u> 205	<u>274</u> 205
213-304-0104	188 , 390 90		2	9	<u>251</u> 232	<u>281</u> 232	<u>272</u> 232	<u>274</u> 232	<u>301</u> 232

213-304-0100	945-92								

					,					
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>479</u> 375	<u>493</u> 375	<u>460</u> 375	<u>416</u> 375	<u>455</u> 375	
213-304-0102	188 , - 390 190		2	19	<u>539</u> 433	<u>552</u> 433	<u>520</u> 433	<u>476</u> 433	<u>515</u> 433	
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>245</u> 205	<u>262</u> 205	<u>247</u> 205	<u>224</u> 205	<u>244</u> 205	
213-304-0104	188 , - 390 90		2	9	<u>273</u> 232	<u>290</u> 232	<u>274</u> 232	<u>251</u> 232	<u>272</u> 232	

					,		
213-304-0100	945-92						
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>451</u> 375	<u>448</u> 375	
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>511</u> 433	<u>508</u> 433	

213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>242</u> 205	<u>241</u> 205
213-304-0104	188 , - 390 90		2	9	<u>270</u> 232	<u>269</u> 232

213-305.

213-305-0100	945-92								
213-305-0102	188 , 50 390 190		2	9	<u>380</u> 357	<u>401</u> 357	<u>403</u> 357	<u>430</u> 357	<u>422</u> 357

				,					
213-305-0100	945-92								
213-305-0102	188 , 50 390 190		2	9	<u>418</u> 357	<u>384</u> 357	<u>401</u> 357	<u>399</u> 357	<u>398</u> 357

213-306.

				,	„ .
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

					„ .
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

213-309.

					„ .
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 547</u> 32 142

22.

221.
221-1.
221-101.

				,	.				
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{7\,475}{7\,132}$	$\frac{7\,898}{7\,132}$	$\frac{7\,946}{7\,132}$	$\frac{8\,350}{7\,132}$	$\frac{8\,278}{7\,132}$

				,					
221-101-0100	19804-2012								

221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>7 952</u> 7 132	<u>7 551</u> 7 132	<u>7 904</u> 7 132	<u>7 878</u> 7 132	<u>7 836</u> 7 132

221-102.

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>27 528</u> 24 474	<u>40 280</u> 37 074	<u>32 075</u> 24 474	<u>32 593</u> 24 474	<u>46 056</u> 37 074

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>36 926</u> 24 474	<u>36 150</u> 24 474	<u>32 658</u> 24 474	<u>28 349</u> 24 474	<u>32 140</u> 24 474

					,		
221-102-0100	13579-78	3					
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>31 857</u> 24 474	<u>31 409</u> 24 474	

221-103.

221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>96 949</u> 93 303				
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>101 644</u> 97 638	<u>110 164</u> 98 859	<u>106 311</u> 97 638	<u>106 842</u> 97 638	<u>114 732</u> 98 859

				,					
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>111 290</u> 97 638	<u>110 494</u> 97 638	<u>106 909</u> 97 638	<u>102 486</u> 97 638	<u>106 378</u> 97 638

				,		
221-103-0100	28737-90	3				
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489		
221-103-0200	28737-90	3				
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 087</u> 97 638	<u>105 627</u> 97 638

221-104.

221-104-0100	956-93								
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>68 490</u> 64 899	<u>77 579</u> 67 176	<u>73 122</u> 64 899	<u>73 650</u> 64 899	<u>82 015</u> 67 176
221-104-0103	3,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>67 472</u> 63 892	<u>80 512</u> 70 037	<u>72 104</u> 63 892	<u>72 631</u> 63 892	<u>84 955</u> 70 037
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>67 955</u> 64 395				

221-104-0100	956-93								
221-104-0102	2,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>78 064</u> 64 899	<u>77 273</u> 64 899	<u>73 715</u> 64 899	<u>69 326</u> 64 899	<u>73 188</u> 64 899
221-104-0103	3,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>77 046</u> 63 892	<u>76 255</u> 63 892	<u>72 697</u> 63 892	<u>68 308</u> 63 892	<u>72 170</u> 63 892

8.04-08-2024

221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504					

221-104-0100	956-93					
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>72 900</u> 64 899	<u>72 443</u> 64 899
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>71 881</u> 63 892	<u>71 425</u> 63 892
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504		

222.
222-1. , ,
222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92) (,	3	1	2477	$\frac{93\,563}{89\,704}$	$\frac{101\,838}{90\,826}$	$\frac{98\,145}{89\,704}$	$\frac{98\,667}{89\,704}$	$\frac{106\,340}{90\,826}$
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,676}{104\,017}$	$\frac{122\,953}{104\,017}$	$\frac{119\,050}{104\,017}$	$\frac{120\,026}{104\,017}$	$\frac{132\,272}{104\,017}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{110\,974}{106\,288}$	$\frac{125\,251}{106\,288}$	$\frac{121\,348}{106\,288}$	$\frac{122\,324}{106\,288}$	$\frac{134\,570}{106\,288}$

222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{98\,793}{95\,785}$	$\frac{106\,570}{95\,785}$	$\frac{104\,443}{95\,785}$	$\frac{104\,975}{95\,785}$	$\frac{111\,646}{95\,785}$
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{100\,795}{97\,764}$	$\frac{108\,572}{97\,764}$	$\frac{106\,446}{97\,764}$	$\frac{106\,977}{97\,764}$	$\frac{113\,648}{97\,764}$
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,203}{103\,549}$	$\frac{122\,480}{103\,549}$	$\frac{118\,576}{103\,549}$	$\frac{119\,552}{103\,549}$	$\frac{131\,798}{103\,549}$

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 169</u> 106 481	<u>125 447</u> 106 481	<u>121 543</u> 106 481	<u>122 519</u> 106 481	<u>134 765</u> 106 481
222-101-0305		3	1	1350	<u>103 027</u> 99 956	<u>110 862</u> 99 956	<u>108 720</u> 99 956	<u>109 256</u> 99 956	<u>115 976</u> 99 956
222-101-0306		3	1	1340	<u>100 061</u> 97 039	<u>107 838</u> 97 039	<u>105 712</u> 97 039	<u>106 243</u> 97 039	<u>112 914</u> 97 039
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>101 126</u> 96 570	<u>115 345</u> 96 570	<u>111 457</u> 96 570	<u>112 429</u> 96 570	<u>124 625</u> 96 570

222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{95\,917}{92\,807}$	$\frac{104\,275}{92\,807}$	$\frac{101\,990}{92\,807}$	$\frac{102\,561}{92\,807}$	$\frac{109\,729}{92\,807}$
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	$\frac{101\,675}{98\,415}$	$\frac{110\,381}{98\,415}$	$\frac{108\,001}{98\,415}$	$\frac{108\,596}{98\,415}$	$\frac{116\,063}{98\,415}$
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{161\,377}{155\,943}$	$\frac{176\,293}{155\,943}$	$\frac{172\,215}{155\,943}$	$\frac{173\,235}{155\,943}$	$\frac{186\,028}{155\,943}$

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92 (,)	3	1	2477	<u>103 034</u> 89 704	<u>102 251</u> 89 704	<u>98 732</u> 89 704	<u>94 390</u> 89 704	<u>98 211</u> 89 704
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>128 199</u> 104 017	<u>126 735</u> 104 017	<u>120 148</u> 104 017	<u>110 643</u> 104 017	<u>119 172</u> 104 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>130 497</u> 106 288	<u>129 033</u> 106 288	<u>122 446</u> 106 288	<u>112 941</u> 106 288	<u>121 470</u> 106 288
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>109 427</u> 95 785	<u>108 630</u> 95 785	<u>105 041</u> 95 785	<u>99 864</u> 95 785	<u>104 510</u> 95 785

				,					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{111\,429}{97\,764}$	$\frac{110\,632}{97\,764}$	$\frac{107\,044}{97\,764}$	$\frac{101\,866}{97\,764}$	$\frac{106\,512}{97\,764}$
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{127\,725}{103\,549}$	$\frac{126\,262}{103\,549}$	$\frac{119\,674}{103\,549}$	$\frac{110\,169}{103\,549}$	$\frac{118\,698}{103\,549}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{130\,692}{106\,481}$	$\frac{129\,228}{106\,481}$	$\frac{122\,641}{106\,481}$	$\frac{113\,136}{106\,481}$	$\frac{121\,665}{106\,481}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{113\,741}{99\,956}$	$\frac{112\,938}{99\,956}$	$\frac{109\,323}{99\,956}$	$\frac{104\,107}{99\,956}$	$\frac{108\,787}{99\,956}$

222-101-0306		3	1	1340	<u>110 695</u> 97 039	<u>109 898</u> 97 039	<u>106 310</u> 97 039	<u>101 132</u> 97 039	<u>105 778</u> 97 039
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>120 569</u> 96 570	<u>119 111</u> 96 570	<u>112 551</u> 96 570	<u>103 084</u> 96 570	<u>111 579</u> 96 570
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 345</u> 92 807	<u>106 488</u> 92 807	<u>102 632</u> 92 807	<u>97 069</u> 92 807	<u>102 061</u> 92 807

				,					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 579</u> 98 415	<u>112 687</u> 98 415	<u>108 670</u> 98 415	<u>102 874</u> 98 415	<u>108 075</u> 98 415
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>181 773</u> 155 943	<u>180 244</u> 155 943	<u>173 362</u> 155 943	<u>163 432</u> 155 943	<u>172 342</u> 155 943

				,		
222-101-0100	13015-2012	3				

				,		
222-101-0101	‘ (‘ ,) 937-92	3	1	2477	<u>97 925</u> 89 704	<u>97 474</u> 89 704
222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>118 037</u> 104 017	<u>117 230</u> 104 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 334</u> 106 288	<u>119 528</u> 106 288
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>103 892</u> 95 785	<u>103 452</u> 95 785

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{105\,894}{97\,764}$	$\frac{105\,455}{97\,764}$
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{117\,563}{103\,549}$	$\frac{116\,757}{103\,549}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{120\,530}{106\,481}$	$\frac{119\,723}{106\,481}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{108\,164}{99\,956}$	$\frac{107\,722}{99\,956}$

					,	
222-101-0306		3	1	1340	<u>105 160</u> 97 039	<u>104 720</u> 97 039
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 448</u> 96 570	<u>109 645</u> 96 570
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>101 397</u> 92 807	<u>100 924</u> 92 807

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>107 383</u> 98 415	<u>106 891</u> 98 415
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>171 156</u> 155 943	<u>170 314</u> 155 943

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>160 554</u> 155 875	<u>285 415</u> 270 756	<u>165 178</u> 155 875	<u>165 705</u> 155 875	<u>289 942</u> 270 756
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>151 807</u> 147 321	<u>313 831</u> 298 828	<u>156 347</u> 147 321	<u>156 861</u> 147 321	<u>318 250</u> 298 828
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>140 689</u> 136 246	<u>220 128</u> 206 749	<u>145 314</u> 136 246	<u>145 840</u> 136 246	<u>224 654</u> 206 749
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>137 795</u> 133 389	<u>146 991</u> 135 057	<u>142 414</u> 133 389	<u>142 940</u> 133 389	<u>151 511</u> 135 057
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>152 983</u> 148 390	<u>176 269</u> 163 736	<u>157 616</u> 148 390	<u>158 143</u> 148 390	<u>180 803</u> 163 736
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>164 615</u> 158 413				
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>144 325</u> 139 833	<u>153 675</u> 141 581	<u>148 959</u> 139 833	<u>149 486</u> 139 833	<u>158 210</u> 141 581
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>180 414</u> 175 519	<u>257 893</u> 243 835	<u>185 008</u> 175 519	<u>185 530</u> 175 519	<u>262 389</u> 243 835
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>130 680</u> 126 358	<u>170 783</u> 158 379	<u>135 301</u> 126 358	<u>135 827</u> 126 358	<u>175 305</u> 158 379

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>170 112</u> 155 875	<u>169 323</u> 155 875	<u>165 771</u> 155 875	<u>161 389</u> 155 875	<u>165 244</u> 155 875
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>161 164</u> 147 321	<u>160 393</u> 147 321	<u>156 569</u> 152 027	<u>152 646</u> 147 321	<u>156 411</u> 147 321
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>150 248</u> 136 246	<u>149 458</u> 136 246	<u>145 906</u> 136 246	<u>141 524</u> 136 246	<u>145 380</u> 136 246
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>147 342</u> 133 389	<u>146 554</u> 133 389	<u>143 006</u> 133 389	<u>138 629</u> 133 389	<u>142 480</u> 133 389
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>162 557</u> 148 390	<u>161 766</u> 148 390	<u>158 209</u> 148 390	<u>153 820</u> 148 390	<u>157 681</u> 148 390
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501					
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>153 902</u> 139 833	<u>153 112</u> 139 833	<u>149 552</u> 139 833	<u>145 162</u> 139 833	<u>149 025</u> 139 833
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>189 908</u> 175 519	<u>189 124</u> 175 519	<u>185 596</u> 175 519	<u>181 244</u> 175 519	<u>185 073</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>140 231</u> 126 358	<u>139 442</u> 126 358	<u>135 893</u> 126 358	<u>131 515</u> 126 358	<u>135 367</u> 126 358

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>164 956</u> 155 875	<u>164 500</u> 155 875
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>156 130</u> 147 321	<u>155 685</u> 147 321
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>145 091</u> 136 246	<u>144 636</u> 136 246
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>142 192</u> 133 389	<u>141 737</u> 133 389
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>157 393</u> 148 390	<u>156 936</u> 148 390
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501		
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>148 736</u> 139 833	<u>148 280</u> 139 833
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>184 787</u> 175 519	<u>184 334</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>135 079</u> 126 358	<u>134 624</u> 126 358

222-103.

222-103-0300	13015-2012	3							
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>73 151</u> 69 510	<u>148 824</u> 136 847	<u>77 774</u> 69 510	<u>78 300</u> 69 510	<u>153 349</u> 136 847

222-103-0300	13015-2012	3							
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>82 705</u> 69 510	<u>81 916</u> 69 510	<u>78 366</u> 69 510	<u>73 986</u> 69 510	<u>77 840</u> 69 510

222-103-0300	13015-2012	3				
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>77 551</u> 69 510	<u>77 096</u> 69 510

222-104.

222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>180 861</u> 175 938	<u>190 955</u> 178 138	<u>185 492</u> 175 938	<u>186 019</u> 175 938	<u>195 487</u> 178 138
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>206 771</u> 201 530	<u>217 419</u> 204 050	<u>211 418</u> 201 530	<u>211 946</u> 201 530	<u>221 967</u> 204 050

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>190 431</u> 175 938	<u>189 641</u> 175 938	<u>186 085</u> 175 938	<u>181 697</u> 175 938	<u>185 558</u> 175 938
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>216 375</u> 201 530	<u>215 582</u> 201 530	<u>212 012</u> 201 530	<u>207 609</u> 201 530	<u>211 484</u> 201 530

					,		
222-104-0300	13015-2012	3					
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>185 269</u> 175 938	<u>184 813</u> 175 938	
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>211 194</u> 201 530	<u>210 736</u> 201 530	

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>229 662</u> 224 130	<u>242 165</u> 228 245	<u>234 342</u> 224 130	<u>234 875</u> 224 130	<u>246 746</u> 228 245

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>239 335</u> 224 130	<u>238 536</u> 224 130	<u>234 941</u> 224 130	<u>230 507</u> 224 130	<u>234 409</u> 224 130

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>234 117</u> 224 130	<u>233 656</u> 224 130

222-203.

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 070</u> 3 939				
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 065</u> 3 939				
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 200</u> 6 009				
222-203-0104	6.2		1	90	<u>7 795</u> 7 550				

222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{9\,402}{9\,080}$				
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{9\,025}{8\,581}$	$\frac{10\,012}{8\,717}$	$\frac{9\,585}{8\,581}$	$\frac{9\,649}{8\,581}$	$\frac{10\,561}{8\,717}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{10\,128}{9\,472}$				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{8\,634}{8\,183}$	$\frac{12\,154}{11\,661}$	$\frac{9\,215}{8\,183}$	$\frac{9\,281}{8\,183}$	$\frac{12\,892}{11\,661}$

				,					
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50					
222-203-0102	5.2		1	45					
222-203-0103	5.4		1	67,5					
222-203-0104	6.2		1	90					
222-203-0105	6.4		1	134					
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>10 183</u> 8 581	<u>10 087</u> 8 581	<u>9 657</u> 8 581	<u>9 126</u> 8 581	<u>9 593</u> 8 581
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>9 834</u> 8 183	<u>9 735</u> 8 183	<u>9 289</u> 8 183	<u>8 739</u> 8 183	<u>9 223</u> 8 183

222-203-0100	13015-2012					
222-203-0101	4.4		1	50		
222-203-0102	5.2		1	45		
222-203-0103	5.4		1	67,5		
222-203-0104	6.2		1	90		
222-203-0105	6.4		1	134		
222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>9 558</u> 8 581	<u>9 503</u> 8 581
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314		
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>9 187</u> 8 183	<u>9 129</u> 8 183

222-3. , ,
222-301. , ,

					,	”	.		
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 048</u> 4 887	<u>6 648</u> 6 188	<u>5 216</u> 4 887	<u>5 235</u> 4 887	<u>6 812</u> 6 188
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 603</u> 15 914	<u>17 924</u> 15 963	<u>17 425</u> 15 914	<u>17 518</u> 15 914	<u>18 728</u> 15 963
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>29 628</u> 28 814				

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{5\,396}{4\,887}$	$\frac{5\,367}{4\,887}$	$\frac{5\,238}{4\,887}$	$\frac{5\,078}{4\,887}$	$\frac{5\,219}{4\,887}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{18\,301}{15\,914}$	$\frac{18\,161}{15\,914}$	$\frac{17\,530}{15\,914}$	$\frac{16\,752}{15\,914}$	$\frac{17\,436}{15\,914}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{5\,208}{4\,887}$	$\frac{5\,191}{4\,887}$

					,		
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 385</u> 15 914	<u>17 304</u> 15 914	
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333			

222-302. ,

					,	''	.			
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 653</u> 159 862	<u>171 624</u> 159 862	<u>169 452</u> 159 862	<u>169 995</u> 159 862	<u>176 533</u> 159 862	

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 543</u> 159 862	<u>173 729</u> 159 862	<u>170 063</u> 159 862	<u>165 541</u> 159 862	<u>169 520</u> 159 862

222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>169 222</u> 159 862	<u>168 752</u> 159 862

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 839</u> 5 625	<u>5 608</u> 5 424	<u>6 079</u> 5 625	<u>6 106</u> 5 625	<u>5 923</u> 5 424
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 277</u> 7 902	<u>9 085</u> 8 001	<u>8 740</u> 7 902	<u>8 793</u> 7 902	<u>9 538</u> 8 001
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 457</u> 9 911	<u>13 246</u> 12 747	<u>11 159</u> 9 911	<u>11 239</u> 9 911	<u>14 169</u> 12 747
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 694</u> 7 381	<u>10 703</u> 10 396	<u>8 064</u> 7 381	<u>8 106</u> 7 381	<u>11 189</u> 10 396
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 105</u> 11 518	<u>15 460</u> 14 916	<u>12 845</u> 11 518	<u>12 930</u> 11 518	<u>16 431</u> 14 916
225-101-0106	10-9		1	600	<u>15 191</u> 14 345	<u>25 613</u> 24 643	<u>16 301</u> 14 345	<u>16 428</u> 14 345	<u>27 022</u> 24 643
225-101-0108	15-6		1	660	<u>18 994</u> 18 036	<u>30 334</u> 29 381	<u>20 214</u> 18 036	<u>20 353</u> 18 036	<u>31 937</u> 29 381
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>22 478</u> 21 101	<u>35 640</u> 34 107	<u>24 328</u> 21 101	<u>24 538</u> 21 101	<u>37 990</u> 34 107

225-101-0110	20-6		1	980	<u>26 070</u> 24 673	<u>35 200</u> 33 901	<u>27 882</u> 24 673	<u>28 089</u> 24 673	<u>37 580</u> 33 901
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>34 492</u> 32 440	<u>49 718</u> 47 500	<u>37 230</u> 32 440	<u>37 542</u> 32 440	<u>53 210</u> 47 500
225-101-0114	15-3		1	320	<u>13 913</u> 13 393	<u>18 268</u> 13 560	<u>14 505</u> 13 393	<u>14 572</u> 13 393	<u>20 441</u> 13 560
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>13 179</u> 10 671				
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>3 701</u> 3 601	<u>2 333</u> 2 260	<u>3 793</u> 3 601	<u>3 804</u> 3 601	<u>2 454</u> 2 260
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>15 821</u> 15 134	<u>17 131</u> 16 429	<u>16 654</u> 15 134	<u>16 748</u> 15 134	<u>18 189</u> 16 429
225-101-0602	15		1	950	<u>30 614</u> 29 196	<u>36 035</u> 34 554	<u>32 371</u> 29 196	<u>32 571</u> 29 196	<u>38 268</u> 34 554
225-101-0603	20		1	1480	<u>54 115</u> 51 830	<u>68 075</u> 65 625	<u>56 853</u> 51 830	<u>57 164</u> 51 830	<u>71 553</u> 65 625
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 009</u> 14 554	<u>15 955</u> 14 735	<u>15 472</u> 14 554	<u>15 524</u> 14 554	<u>16 407</u> 14 735
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 841</u> 31 696	<u>35 249</u> 32 093	<u>34 099</u> 31 696	<u>34 242</u> 31 696	<u>36 480</u> 32 093

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>68 595</u> 66 250	<u>73 522</u> 67 078	<u>71 148</u> 66 250	<u>71 439</u> 66 250	<u>76 021</u> 67 078
225-101-0620	10		1	800	<u>48 856</u> 46 763				
225-101-0621	6		1	2260	<u>120 126</u> 114 564				
225-101-0622	10		1	2480	<u>132 130</u> 126 020				

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 336</u> 5 625	<u>6 295</u> 5 625	<u>6 110</u> 5 625	<u>5 882</u> 5 625	<u>6 082</u> 5 625
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 233</u> 7 902	<u>9 154</u> 7 902	<u>8 799</u> 7 902	<u>8 361</u> 7 902	<u>8 747</u> 7 902
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 909</u> 9 911	<u>11 789</u> 9 911	<u>11 249</u> 9 911	<u>10 583</u> 9 911	<u>11 169</u> 9 911

225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 459</u> 7 381	<u>8 396</u> 7 381	<u>8 112</u> 7 381	<u>7 761</u> 7 381	<u>8 069</u> 7 381
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 635</u> 11 518	<u>13 508</u> 11 518	<u>12 940</u> 11 518	<u>12 239</u> 11 518	<u>12 856</u> 11 518
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 485</u> 14 345	<u>17 296</u> 14 345	<u>16 443</u> 14 345	<u>15 392</u> 14 345	<u>16 317</u> 14 345
225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 517</u> 18 036	<u>21 309</u> 18 036	<u>20 371</u> 18 036	<u>19 214</u> 18 036	<u>20 232</u> 18 036
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 301</u> 21 101	<u>25 985</u> 21 101	<u>24 564</u> 21 101	<u>22 812</u> 21 101	<u>24 354</u> 21 101
225-101-0110	20-6		1	980	<u>29 816</u> 24 673	<u>29 507</u> 24 673	<u>28 115</u> 24 673	<u>26 397</u> 24 673	<u>27 908</u> 24 673
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>40 151</u> 32 440	<u>39 684</u> 32 440	<u>37 581</u> 32 440	<u>34 987</u> 32 440	<u>37 269</u> 32 440
225-101-0114	15-3		1	320	<u>15 137</u> 13 393	<u>15 035</u> 13 393	<u>14 581</u> 13 393	<u>14 020</u> 13 393	<u>14 513</u> 13 393
225-101-0115	20-3		1	1575					
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>3 892</u> 3 601	<u>3 876</u> 3 601	<u>3 805</u> 3 601	<u>3 717</u> 3 601	<u>3 794</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016								

225-101-0601	10		1	450	<u>17 542</u> 15 134	<u>17 399</u> 15 134	<u>16 760</u> 15 134	<u>15 971</u> 15 134	<u>16 665</u> 15 134
225-101-0602	15		1	950	<u>34 246</u> 29 196	<u>33 946</u> 29 196	<u>32 596</u> 29 196	<u>30 931</u> 29 196	<u>32 396</u> 29 196
225-101-0603	20		1	1480	<u>59 773</u> 51 830	<u>59 306</u> 51 830	<u>57 203</u> 51 830	<u>54 609</u> 51 830	<u>56 892</u> 51 830
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 965</u> 14 554	<u>15 886</u> 14 554	<u>15 531</u> 14 554	<u>15 093</u> 14 554	<u>15 478</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 441</u> 31 696	<u>35 226</u> 31 696	<u>34 260</u> 31 696	<u>33 068</u> 31 696	<u>34 116</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>73 871</u> 66 250	<u>73 436</u> 66 250	<u>71 475</u> 66 250	<u>69 056</u> 66 250	<u>71 184</u> 66 250
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 067</u> 5 625	<u>6 044</u> 5 625
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 718</u> 7 902	<u>8 672</u> 7 902
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 126</u> 9 911	<u>11 056</u> 9 911
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 046</u> 7 381	<u>8 010</u> 7 381
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 810</u> 11 518	<u>12 737</u> 11 518
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 248</u> 14 345	<u>16 139</u> 14 345
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 156</u> 18 036	<u>20 035</u> 18 036
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>24 239</u> 21 101	<u>24 056</u> 21 101
225-101-0110	20-6		1	980	<u>27 795</u> 24 673	<u>27 617</u> 24 673
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>37 098</u> 32 440	<u>36 829</u> 32 440

225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 477</u> 13 393	<u>14 418</u> 13 393
225-101-0115	20-3		1	1575		
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>3 789</u> 3 601	<u>3 780</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>16 613</u> 15 134	<u>16 531</u> 15 134
225-101-0602	15		1	950	<u>32 287</u> 29 196	<u>32 114</u> 29 196
225-101-0603	20		1	1480	<u>56 721</u> 51 830	<u>56 451</u> 51 830
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 449</u> 14 554	<u>15 404</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 038</u> 31 696	<u>33 914</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>71 025</u> 66 250	<u>70 774</u> 66 250
225-101-0620	10		1	800		

225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

225-2.
225-201.

225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>57 145</u> 55 357	<u>58 995</u> 55 357	<u>59 205</u> 55 357	<u>60 968</u> 55 357	<u>60 652</u> 55 357
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 874</u> 66 964	<u>73 343</u> 66 964	<u>73 737</u> 66 964	<u>77 043</u> 66 964	<u>76 451</u> 66 964
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>107 087</u> 102 679	<u>112 319</u> 102 679	<u>112 914</u> 102 679	<u>117 900</u> 102 679	<u>117 007</u> 102 679

					,				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>59 231</u> 55 357	<u>57 479</u> 55 357	<u>59 021</u> 55 357	<u>58 906</u> 55 357	<u>58 723</u> 55 357
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>73 787</u> 66 964	<u>70 500</u> 66 964	<u>73 392</u> 66 964	<u>73 176</u> 66 964	<u>72 834</u> 66 964
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>112 989</u> 102 679	<u>108 032</u> 102 679	<u>112 393</u> 102 679	<u>112 067</u> 102 679	<u>111 552</u> 102 679

225-202.

					,				
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0104	4		1	1530	<u>70 300</u> 67 768	<u>73 130</u> 67 768	<u>73 452</u> 67 768	<u>76 149</u> 67 768	<u>75 666</u> 67 768

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0104	4		1	1530	$\frac{73\,492}{67\,768}$	$\frac{70\,811}{67\,768}$	$\frac{73\,170}{67\,768}$	$\frac{72\,994}{67\,768}$	$\frac{72\,715}{67\,768}$

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510			$\frac{67\,260}{58\,976}$		
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501			$\frac{63\,193}{55\,013}$		
225-203-0700	13015-2012								

225-203-0701	1		1	130			<u>14 199</u> 13 560		
225-203-0702	2		1	220			<u>25 979</u> 24 859		
225-203-0703	3		1	350			<u>14 093</u> 12 845		
225-203-0704	4		1	480			<u>16 425</u> 14 771		
225-203-0705	5		1	600			<u>68 086</u> 65 086		
225-203-0706	6		1	1250			<u>44 718</u> 40 372		
225-203-0707	7		1	1770			<u>69 828</u> 63 547		
225-203-0708	8		1	2880			<u>246 612</u> 239 113		
225-203-0800	13015-2012								
225-203-0801	-1		1	50			<u>2 286</u> 2 103		
225-203-0802	-2		1	90			<u>3 176</u> 2 864		

225-203-0803	-3		1	100			<u>4 039</u> 3 682		
225-203-0804	-4		1	160			<u>5 878</u> 5 319		
225-203-0805	-5		1	180			<u>6 978</u> 6 342		
225-203-0806	-6		1	200			<u>8 788</u> 8 060		
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>26 699</u> 26 116	<u>25 660</u> 24 286	<u>27 143</u> 26 116	<u>27 194</u> 26 116	<u>26 094</u> 24 286
225-203-0903	20-5		1	175	<u>17 816</u> 17 411	<u>16 277</u> 15 323	<u>18 140</u> 17 411	<u>18 177</u> 17 411	<u>16 593</u> 15 323
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>2 914</u> 2 857	<u>3 025</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 955</u> 2 857	<u>3 061</u> 2 893
225-203-1002	10		1	40	<u>3 930</u> 3 839	<u>4 113</u> 3 887	<u>4 004</u> 3 839	<u>4 013</u> 3 839	<u>4 185</u> 3 887

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510					
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501					
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130					
225-203-0702	2		1	220					
225-203-0703	3		1	350					
225-203-0704	4		1	480					
225-203-0705	5		1	600					
225-203-0706	6		1	1250					
225-203-0707	7		1	1770					
225-203-0708	8		1	2880					

225-203-0800	13015-2012								
225-203-0801	-1		1	50					
225-203-0802	-2		1	90					
225-203-0803	-3		1	100					
225-203-0804	-4		1	160					
225-203-0805	-5		1	180					
225-203-0806	-6		1	200					
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	$\frac{27\,617}{26\,116}$	$\frac{27\,541}{26\,116}$	$\frac{27\,200}{26\,116}$	$\frac{26\,779}{26\,116}$	$\frac{27\,149}{26\,116}$
225-203-0903	20-5		1	175	$\frac{18\,485}{17\,411}$	$\frac{18\,430}{17\,411}$	$\frac{18\,181}{17\,411}$	$\frac{17\,875}{17\,411}$	$\frac{18\,145}{17\,411}$
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	$\frac{2\,990}{2\,857}$	$\frac{2\,984}{2\,857}$	$\frac{2\,956}{2\,857}$	$\frac{2\,921}{2\,857}$	$\frac{2\,951}{2\,857}$
225-203-1002	10		1	40	$\frac{4\,083}{3\,839}$	$\frac{4\,071}{3\,839}$	$\frac{4\,014}{3\,839}$	$\frac{3\,944}{3\,839}$	$\frac{4\,005}{3\,839}$

				,		
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510		
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501		
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0701	1		1	130		
225-203-0702	2		1	220		
225-203-0703	3		1	350		
225-203-0704	4		1	480		
225-203-0705	5		1	600		
225-203-0706	6		1	1250		
225-203-0707	7		1	1770		
225-203-0708	8		1	2880		

225-203-0800	13015-2012					
225-203-0801	-1		1	50		
225-203-0802	-2		1	90		
225-203-0803	-3		1	100		
225-203-0804	-4		1	160		
225-203-0805	-5		1	180		
225-203-0806	-6		1	200		
225-203-0900	13015-2012					
225-203-0901	20-10		1	240	<u>27 122</u> 26 116	<u>27 078</u> 26 116
225-203-0903	20-5		1	175	<u>18 124</u> 17 411	<u>18 093</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012					
225-203-1001	5		1	20	<u>2 949</u> 2 857	<u>2 945</u> 2 857
225-203-1002	10		1	40	<u>4 001</u> 3 839	<u>3 993</u> 3 839

225-204.

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>253 107</u> 239 394				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>273 790</u> 257 922				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>211 305</u> 196 662				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>809 266</u> 770 648				
225-204-0107	5-		1	7500	<u>936 748</u> 892 130				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 519 300</u> 1 452 409				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 553 431</u> 1 482 372				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>181 408</u> 172 601				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>123 109</u> 112 295				

225-204-0114	2-0		1	2400	<u>185 239</u> 173 207				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>212 941</u> 198 616				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>286 439</u> 268 922				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>328 391</u> 310 052				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>293 307</u> 271 875				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>306 107</u> 284 425				
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>402 474</u> 374 282				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>402 901</u> 375 401				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>492 431</u> 459 325				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>669 160</u> 632 589				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>301 025</u> 280 073				

225-204-0131	5-		1	6250	<u>435 358</u> 404 947				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>867 675</u> 824 412				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>182 040</u> 170 070				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>170 204</u> 159 936				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>130 594</u> 117 883				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>127 039</u> 115 798				
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>166 933</u> 152 110				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>245 660</u> 230 693				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>319 991</u> 297 967				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>429 875</u> 399 571				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>855 085</u> 814 694				

225-204-0176	-2		1	3640	<u>250 263</u> 232 616				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>185 293</u> 174 030				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>225 286</u> 211 209				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>467 865</u> 449 172				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>323 435</u> 308 343				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>355 059</u> 337 597	<u>246 600</u> 239 664	<u>385 073</u> 359 450	<u>258 610</u> 239 664	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>274 273</u> 256 820				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>309 084</u> 291 123				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>964 074</u> 923 295				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>258 641</u> 243 245				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>353 649</u> 331 840				

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 907</u> 233 073				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 743</u> 251 733				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 624</u> 263 381				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>320 034</u> 291 884				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>341 553</u> 312 981				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>325 910</u> 299 920				
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>314 684</u> 288 914				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>231 168</u> 211 760				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>178 830</u> 169 443				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>198 858</u> 188 029				

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>241 820</u> 228 678				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>333 705</u> 314 107				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>341 354</u> 321 606				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>380 904</u> 358 561				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>388 442</u> 365 951				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>458 480</u> 431 815				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>520 163</u> 488 333				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>526 149</u> 494 202				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>325 779</u> 307 911				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 933</u> 390 731				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 241</u> 494 746				

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>599 034</u> 569 088				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>569 767</u> 540 395				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>606 054</u> 580 065				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>546 518</u> 519 527				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>626 971</u> 596 477				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>442 089</u> 419 316				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>593 500</u> 558 763				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>725 963</u> 684 079				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 537</u> 737 336				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>919 355</u> 872 978				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>700 486</u> 662 776				

8.04-08-2024

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>853 725</u> 808 635				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>944 188</u> 897 324				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>809 864</u> 769 834				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 035 930</u> 984 818				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>922 942</u> 880 695				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 001 119</u> 950 689				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>834 585</u> 794 070				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 059 765</u> 1 008 185				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>66 803</u> 65 179		<u>68 191</u> 65 179	<u>68 349</u> 65 179	
225-204-0302	95-1		1	750	<u>48 923</u> 45 339				

225-204-0304	95-3		1	800	<u>52 184</u> 48 360				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>67 696</u> 65 993	<u>70 089</u> 65 089	<u>69 644</u> 65 993	<u>69 847</u> 65 993	<u>71 899</u> 65 089
225-204-0307	105		1	1175	<u>76 646</u> 71 031				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 991</u> 67 857	<u>69 540</u> 67 411	<u>72 165</u> 67 857	<u>72 412</u> 67 857	<u>72 301</u> 67 411
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>118 728</u> 116 071	<u>81 800</u> 76 118	<u>120 809</u> 116 071	<u>121 046</u> 116 071	<u>83 837</u> 76 118
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>82 009</u> 79 631	<u>87 430</u> 79 090	<u>86 329</u> 79 631	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>70 839</u> 68 750	<u>74 239</u> 68 705	<u>72 920</u> 68 750	<u>73 157</u> 68 750	<u>76 276</u> 68 705
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>240 751</u> 223 605				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>240 751</u> 223 605				

225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>240 751</u> 223 605				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605				
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>303 147</u> 294 928	<u>318 712</u> 292 884	<u>315 910</u> 294 928	
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>61 890</u> 60 268	<u>49 606</u> 47 913	<u>63 370</u> 60 268	<u>63 538</u> 60 268	<u>51 523</u> 47 913
225-204-0602	2		1	675	<u>45 892</u> 44 598	<u>36 397</u> 35 076	<u>47 140</u> 44 598	<u>47 282</u> 44 598	<u>38 015</u> 35 076
225-204-0603	3		1	550	<u>44 893</u> 43 750	<u>33 332</u> 32 183	<u>45 910</u> 43 750	<u>46 026</u> 43 750	<u>34 650</u> 32 183
225-204-0604	4		1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>28 560</u> 27 573	<u>31 043</u> 27 573	<u>30 365</u> 27 573	<u>29 699</u> 27 573
225-204-0605	5		1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>28 266</u> 27 432	<u>30 439</u> 27 432	<u>29 868</u> 27 432	
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>29 996</u> 29 196	<u>24 065</u> 23 233	<u>30 736</u> 29 196	<u>30 820</u> 29 196	<u>25 024</u> 23 233
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 312</u> 18 750	<u>23 661</u> 22 987	<u>19 867</u> 18 750	<u>19 930</u> 18 750	

225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 101</u> 15 685				
225-204-1000	13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>12 498</u> 12 228	<u>13 035</u> 12 381	<u>12 701</u> 12 228	<u>12 725</u> 12 228	<u>13 234</u> 12 381
225-204-1006	3-		1	1750	<u>156 354</u> 147 163				
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>256 037</u> 243 352				
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>257 662</u> 251 077	<u>269 260</u> 250 788	<u>266 430</u> 251 077	
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>158 722</u> 154 070	<u>175 521</u> 158 827	<u>167 530</u> 154 070	
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>201 397</u> 195 155	<u>298 287</u> 272 709	<u>214 508</u> 195 155	
225-204-1313	32.9		1	725	<u>61 234</u> 57 496				

225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>56 467</u> 52 822				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>51 035</u> 47 497				
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>35 951</u> 35 036	<u>34 977</u> 32 484	<u>37 152</u> 35 036	
225-204-1402	2.8		1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>58 194</u> 56 492	<u>62 464</u> 56 420	<u>61 396</u> 56 492	
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1505	6		1	760	<u>83 079</u> 81 250	<u>85 521</u> 83 312	<u>84 485</u> 81 250	<u>84 645</u> 81 250	
225-204-1512	1		1	500	<u>41 222</u> 40 179	<u>56 234</u> 54 781	<u>42 147</u> 40 179	<u>42 253</u> 40 179	

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					

225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					

				,					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>267 959</u> 239 664	<u>265 388</u> 239 664	<u>258 993</u> 239 664	<u>255 168</u> 239 664	<u>262 230</u> 239 664
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					

				,					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					

225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					

8.04-08-2024

225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>69 671</u> 65 179	<u>69 434</u> 65 179	<u>68 368</u> 65 179	<u>67 054</u> 65 179	<u>68 210</u> 65 179
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>71 542</u> 65 993	<u>71 238</u> 65 993	<u>69 872</u> 65 993	<u>67 696</u> 65 993	<u>69 669</u> 65 993
225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>74 484</u> 67 857	<u>74 113</u> 67 857	<u>72 443</u> 67 857	<u>70 384</u> 67 857	<u>72 196</u> 67 857

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>123 029</u> 116 071	<u>122 674</u> 116 071	<u>121 076</u> 116 071	<u>119 104</u> 116 071	<u>120 839</u> 116 071
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>89 814</u> 79 631	<u>88 898</u> 79 631	<u>86 581</u> 79 631	<u>85 151</u> 79 631	<u>87 740</u> 79 631
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>75 140</u> 68 750	<u>74 785</u> 68 750	<u>73 186</u> 68 750	<u>71 214</u> 68 750	<u>72 950</u> 68 750
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550					
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>326 206</u> 294 928	<u>323 501</u> 294 928	<u>316 656</u> 294 928	<u>312 429</u> 294 928	<u>320 080</u> 294 928
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>64 948</u> 60 268	<u>64 696</u> 60 268	<u>63 559</u> 60 268	<u>62 157</u> 60 268	<u>63 391</u> 60 268
225-204-0602	2		1	675	<u>48 472</u> 44 598	<u>48 259</u> 44 598	<u>47 300</u> 44 598	<u>46 117</u> 44 598	<u>47 158</u> 44 598

225-204-0603	3		1	550	<u>46 996</u> 43 750	<u>46 822</u> 43 750	<u>46 041</u> 43 750	<u>45 077</u> 43 750	<u>45 925</u> 43 750
225-204-0604	4		1	475	<u>31 845</u> 27 573	<u>31 438</u> 27 573	<u>30 425</u> 27 573	<u>29 820</u> 27 573	<u>30 938</u> 27 573
225-204-0605	5		1	400	<u>31 114</u> 27 432	<u>30 772</u> 27 432	<u>29 919</u> 27 432	<u>29 409</u> 27 432	<u>30 350</u> 27 432
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>31 525</u> 29 196	<u>31 399</u> 29 196	<u>30 831</u> 29 196	<u>30 130</u> 29 196	<u>30 747</u> 29 196
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 459</u> 18 750	<u>20 364</u> 18 750	<u>19 938</u> 18 750	<u>19 412</u> 18 750	<u>19 875</u> 18 750
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>12 919</u> 12 228	<u>12 884</u> 12 228	<u>12 728</u> 12 228	<u>12 535</u> 12 228	<u>12 704</u> 12 228
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1300	13015-2012								

225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>273 254</u> 251 077	<u>271 377</u> 251 077	<u>266 709</u> 251 077	<u>263 916</u> 251 077	<u>269 072</u> 251 077
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>174 385</u> 154 070	<u>172 500</u> 154 070	<u>167 810</u> 154 070	<u>165 005</u> 154 070	<u>170 185</u> 154 070
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>224 713</u> 195 155	<u>221 907</u> 195 155	<u>214 926</u> 195 155	<u>210 750</u> 195 155	<u>218 460</u> 195 155
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>38 087</u> 35 036	<u>37 830</u> 35 036	<u>37 191</u> 35 036	<u>36 808</u> 35 036	<u>37 514</u> 35 036
225-204-1402	2.8		1	800	<u>63 889</u> 56 492	<u>63 204</u> 56 492	<u>61 498</u> 56 492	<u>60 478</u> 56 492	<u>62 362</u> 56 492
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1505	6		1	760	<u>85 984</u> 81 250	<u>85 744</u> 81 250	<u>84 665</u> 81 250	<u>83 333</u> 81 250	<u>84 505</u> 81 250

8.04-08-2024

225-204-1512	1		1	500	<u>43 134</u> 40 179	<u>42 976</u> 40 179	<u>42 266</u> 40 179	<u>41 389</u> 40 179	<u>42 161</u> 40 179

225-204-0100	13015-2012					
225-204-0101	1-		1	2500		
225-204-0102	2-		1	3000		
225-204-0103	2- -		1	3000		
225-204-0106	5-		1	6500		
225-204-0107	5-		1	7500		
225-204-0108	1-		1	10600		
225-204-0109	2-		1	11600		
225-204-0112	1-2		1	1500		

225-204-0113	2-2		1	2400		
225-204-0114	2-0		1	2400		
225-204-0116	3-0		1	2900		
225-204-0117	4-2		1	3400		
225-204-0118	4-4		1	3400		
225-204-0120	5-2		1	4480		
225-204-0121	5-4		1	4480		
225-204-0122	6-2		1	5800		
225-204-0123	6-4		1	5600		
225-204-0124	6-0		1	6700		
225-204-0125	6-2		1	6700		
225-204-0129	3-		1	4300		
225-204-0131	5-		1	6250		
225-204-0132	5-		1	7500		
225-204-0150	2-05		1	2400		
225-204-0151	2-05		1	1980		

225-204-0152	3-05		1	2900		
225-204-0153	3-05		1	2500		
225-204-0154	4-05		1	3300		
225-204-0155	4-05		1	2900		
225-204-0164	3- 5		1	4500		
225-204-0165	5- 5		1	6250		
225-204-0167	6- 5		1	6750		
225-204-0176	-2		1	3640		
225-204-0178	-4		1	2180		
225-204-0179	-5		1	2760		
225-204-0180	-6		1	2720		
225-204-0181	15.15		1	2500		
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>261 496</u> 239 664	<u>261 349</u> 239 664
225-204-0183	4-1/5		1	3450		
225-204-0184	4-2-		1	3400		

				,		
225-204-0185	5- -350		1	6250		
225-204-0186	4-1/5		1	2950		
225-204-0187	3- -0		1	4250		
225-204-0188	3- -		1	4250		
225-204-0189	5-2-		1	4475		
225-204-0190	5-4-		1	4475		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250		
225-204-0192	5- -		1	6250		
225-204-0193	6-2-		1	5600		
225-204-0195	6-4-		1	5600		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250		
225-204-0200	13015-2012		1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400		

				,		
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180		
225-204-0211	2 1,6-		1	3280		
225-204-0212	2 2,3-		1	4030		
225-204-0213	2 3,0-		1	4650		
225-204-0214	2 3,6-		1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030		

				,		
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800		
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0301	95-2		1	750	<u>68 124</u> 65 179	<u>67 987</u> 65 179

225-204-0302	95-1		1	750		
225-204-0304	95-3		1	800		
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>69 477</u> 65 993	<u>69 307</u> 65 993
225-204-0307	105		1	1175		
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 060</u> 67 857	<u>71 846</u> 67 857
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>120 709</u> 116 071	<u>120 504</u> 116 071
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>87 471</u> 79 631	<u>87 417</u> 79 631
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>72 820</u> 68 750	<u>72 615</u> 68 750
225-204-0314	164-9,3		1	3550		
225-204-0315	164-10,3		1	3550		
225-204-0316	164-10,7		1	3550		
225-204-0317	164-12		1	3550		
225-204-0318	164-12,7		1	3550		
225-204-0319	164-14,3		1	3550		

225-204-0321	105-167		1	3250	<u>319 285</u> 294 928	<u>319 126</u> 294 928
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>63 298</u> 60 268	<u>63 153</u> 60 268
225-204-0602	2		1	675	<u>47 080</u> 44 598	<u>46 957</u> 44 598
225-204-0603	3		1	550	<u>45 861</u> 43 750	<u>45 761</u> 43 750
225-204-0604	4		1	475	<u>30 822</u> 27 573	<u>30 798</u> 27 573
225-204-0605	5		1	400	<u>30 253</u> 27 432	<u>30 233</u> 27 432
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 700</u> 29 196	<u>30 628</u> 29 196
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 840</u> 18 750	<u>19 786</u> 18 750
225-204-0800	2386-2013					

225-204-0803	33-2		1	250		
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1001	3		1	110	<u>12 692</u> 12 228	<u>12 672</u> 12 228
225-204-1006	3-		1	1750		
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190		
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>268 536</u> 251 077	<u>268 429</u> 251 077
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>169 646</u> 154 070	<u>169 538</u> 154 070
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>217 658</u> 195 155	<u>217 498</u> 195 155
225-204-1313	32.9		1	725		
225-204-1314	32.9-1		1	725		
225-204-1315	32.9-2		1	725		
225-204-1400	13015-2012					

					,	
225-204-1401	1.6		1	300	<u>37 441</u> 35 036	<u>37 426</u> 35 036
225-204-1402	2.8		1	800	<u>62 166</u> 56 492	<u>62 127</u> 56 492
225-204-1500	13015-2012					
225-204-1505	6		1	760	<u>84 417</u> 81 250	<u>84 279</u> 81 250
225-204-1512	1		1	500	<u>42 103</u> 40 179	<u>42 012</u> 40 179

226.
226-1. ,
226-102.

226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>226 642</u> 219 258				
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400	<u>323 593</u> 313 468				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>164 947</u> 160 068				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>201 616</u> 194 687				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>534 690</u> 518 780				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>344 882</u> 334 269				

226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>141 179</u> 136 871				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>270 013</u> 262 318				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>177 931</u> 172 552				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>313 527</u> 304 355				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>272 807</u> 264 657				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>341 619</u> 331 350				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>433 916</u> 420 298				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>547 009</u> 529 774				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>39 719</u> 38 555				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>50 755</u> 49 235				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>69 619</u> 67 484				

8.04-08-2024

226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>122 231</u> 118 434				
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>165 803</u> 160 662				
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>250 250</u> 242 544				
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>303 496</u> 294 045				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>322 132</u> 312 841				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>83 940</u> 80 546				
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>105 099</u> 101 095	<u>113 591</u> 102 359	<u>109 694</u> 101 095	<u>110 217</u> 101 095	<u>118 088</u> 102 359

				,					
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250					
226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0404	2-6		1	5500					
226-102-0406	400.98.25		1	2200					
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					
226-102-0412	600.98.30		1	4000					

				,					
226-102-0414	600.124.30		1	5100					
226-102-0416	800.98.40		1	7300					
226-102-0418	800.124.40		1	9300					
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					
226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					
226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497					

				,					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>114 596</u> 101 095	<u>113 812</u> 101 095	<u>110 282</u> 101 095	<u>105 928</u> 101 095	<u>109 760</u> 101 095

				,		
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200		
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0302	-18		1	5400		
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350		

226-102-0402	1-6		1	4250		
226-102-0403	1-8		1	7750		
226-102-0404	2-6		1	5500		
226-102-0406	400.98.25		1	2200		
226-102-0407	400.98.40		1	3430		
226-102-0409	400.124.25		1	2700		
226-102-0410	400.124.40		1	4320		
226-102-0412	600.98.30		1	4000		
226-102-0414	600.124.30		1	5100		
226-102-0416	800.98.40		1	7300		
226-102-0418	800.124.40		1	9300		
226-102-0419	200.75.15		1	550		
226-102-0420	200.100.15		1	750		
226-102-0421	200.150.15		1	1100		
226-102-0423	400.98.25		1	2000		
226-102-0425	400.124.25		1	2700		

				,		
226-102-0427	600.98.30		1	4000		
226-102-0429	600.124.30		1	5000		
226-102-0500	13015-2012					
226-102-0502	6		1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497		
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>109 473</u> 101 095	<u>109 020</u> 101 095

25.
 251. , ,
 251-3. ,
 251-302. ,

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 318 849</u> 4 062 500	<u>4 172 373</u> 4 062 500	<u>4 491 715</u> 4 113 281	<u>4 406 307</u> 4 113 281	<u>4 300 236</u> 4 062 500
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 327 723</u> 4 062 500	<u>4 174 986</u> 4 062 500	<u>4 505 782</u> 4 113 281	<u>4 416 724</u> 4 113 281	<u>4 308 315</u> 4 062 500
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 298 960</u> 4 062 500	<u>4 166 517</u> 4 062 500	<u>4 460 188</u> 4 113 281	<u>4 382 963</u> 4 113 281	<u>4 282 131</u> 4 062 500
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 307 247</u> 4 062 500	<u>4 168 957</u> 4 062 500	<u>4 473 324</u> 4 113 281	<u>4 392 690</u> 4 113 281	<u>4 289 674</u> 4 062 500
251-302-0400	33320-2015								

251-302-0401	1		1	250		<u>19 639</u> 18 500			<u>20 094</u> 18 500
251-302-0404	3 (1)		1	270		<u>17 471</u> 16 964			<u>18 106</u> 16 964

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 585 547</u> 4 113 281	<u>4 466 605</u> 4 113 281	<u>4 426 957</u> 4 113 281	<u>4 393 918</u> 4 113 281	<u>4 485 107</u> 4 113 281
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 603 625</u> 4 113 281	<u>4 479 598</u> 4 113 281	<u>4 438 256</u> 4 113 281	<u>4 403 804</u> 4 113 281	<u>4 498 891</u> 4 113 281
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749

251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 545 031</u> 4 113 281	<u>4 437 484</u> 4 113 281	<u>4 401 635</u> 4 113 281	<u>4 371 760</u> 4 113 281	<u>4 454 213</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 561 912</u> 4 113 281	<u>4 449 617</u> 4 113 281	<u>4 412 185</u> 4 113 281	<u>4 380 992</u> 4 113 281	<u>4 467 085</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250					
251-302-0404	3 (1)		1	270					

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 467 926</u> 4 113 281	<u>4 463 962</u> 4 113 281

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 480 976</u> 4 113 281	<u>4 476 842</u> 4 113 281
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 438 679</u> 4 113 281	<u>4 435 094</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 450 865</u> 4 113 281	<u>4 447 122</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250		
251-302-0404	3 (1)		1	270		

255. , ,
 255-1.
 255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{1\,924}{1\,786}$	$\frac{2\,142}{1\,786}$	$\frac{2\,074}{1\,786}$	$\frac{2\,091}{1\,786}$	$\frac{2\,296}{1\,786}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{4\,167}{3\,927}$				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{10\,450}{10\,080}$				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,181}{1\,112}$	$\frac{988}{830}$	$\frac{958}{830}$	$\frac{965}{830}$	$\frac{1\,055}{830}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,691}{1\,604}$				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\,070}{1\,961}$				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{12\,873}{12\,455}$				

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 234</u> 1 786	<u>2 208</u> 1 786	<u>2 089</u> 1 786	<u>1 951</u> 1 786	<u>2 076</u> 1 786
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 028</u> 830	<u>1 016</u> 830	<u>964</u> 830	<u>904</u> 830	<u>959</u> 830
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91					
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 066</u> 1 786	<u>2 052</u> 1 786
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120		
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5		
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>954</u> 830	<u>948</u> 830
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40		
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50		
255-101-0109	300 6665-91		1	80		

255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 265</u> 6 885				
255-102-0208	80 - () 17608-2018	2	1	175	<u>7 659</u> 7 269				
255-102-0209	80 - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 973</u> 9 524				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 247</u> 9 792				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>7 867</u> 7 472				
255-102-0212	100 - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 376</u> 7 968				
255-102-0213	100 - () 17608-2021	2	1	175	<u>9 480</u> 9 044				

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>11 271</u> 10 789				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>6 816</u> 6 392				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>7 306</u> 6 870				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>9 551</u> 9 058				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>9 826</u> 9 325				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 494</u> 7 108				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>7 888</u> 7 492				

255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>10 202</u> 9 747				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>10 476</u> 10 015				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 153</u> 7 696				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>8 662</u> 8 191				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>9 766</u> 9 267				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 557</u> 11 013				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 723</u> 7 332				

255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>8 117</u> 7 716				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 431</u> 9 970				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>10 706</u> 10 238				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 383</u> 7 919				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>8 891</u> 8 414				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>9 995</u> 9 490				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 786</u> 11 236				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 841</u> 8 365				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>9 349</u> 8 861				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>10 453</u> 9 937				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 245</u> 11 682				
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , 17608-2017	2							

255-102-0401	17608-2017 , , , 60	2	1	130	<u>7 423</u> 7 089				
255-102-0402	17608-2017 60 - ()	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	17608-2017 60 - ()	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	17608-2017 , , 60	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	17608-2017 , , 80	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				
255-102-0406	17608-2018 80 - ()	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				

255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				

255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				

255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 232</u> 11 670				

255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 775</u> 8 357				
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				
255-102-0430	100 - () 17608-2030	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				

255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 966</u> 2 656	<u>2 966</u> 2 656	<u>3 177</u> 2 656	<u>3 107</u> 2 656	<u>3 173</u> 2 656
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 578</u> 3 125	<u>3 496</u> 3 125	<u>3 517</u> 3 125	<u>3 763</u> 3 125
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 069</u> 2 857	<u>3 396</u> 2 857	<u>3 294</u> 2 857	<u>3 319</u> 2 857	<u>3 628</u> 2 857
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 435</u> 3 214	<u>3 763</u> 3 214	<u>3 660</u> 3 214	<u>3 686</u> 3 214	<u>3 994</u> 3 214
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 737</u> 3 482	<u>4 130</u> 3 482	<u>4 008</u> 3 482	<u>4 038</u> 3 482	<u>4 408</u> 3 482
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 554</u> 3 304	<u>3 947</u> 3 304	<u>3 824</u> 3 304	<u>3 855</u> 3 304	<u>4 225</u> 3 304
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 136</u> 2 405				
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>2 809</u> 2 636				
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>2 755</u> 2 566				
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 235</u> 17 625			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 717</u> 18 045			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 510</u> 17 893			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 992</u> 18 313			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>19 267</u> 18 580			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 515</u> 19 741			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 973</u> 20 188			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>21 422</u> 20 563			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 565</u> 17 946			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 047</u> 18 366			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 840</u> 18 214			

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 321</u> 18 634			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 596</u> 18 902			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 844</u> 20 063			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>21 303</u> 20 509			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>21 752</u> 20 884			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 647</u> 18 027			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 129</u> 18 446			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 922</u> 18 295			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 404</u> 18 714			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 679</u> 18 982			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>20 927</u> 20 143			

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 385</u> 20 589				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 835</u> 20 964				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 261</u> 18 625				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 743</u> 19 045				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 536</u> 18 893				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 018</u> 19 313				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 293</u> 19 580				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 541</u> 20 741				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 999</u> 21 188				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 449</u> 21 563				
255-102-0900	17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>22 404</u> 21 688			
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>22 886</u> 22 107			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>22 679</u> 21 955			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>23 161</u> 22 375			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>23 435</u> 22 643			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>24 684</u> 23 804			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>26 058</u> 25 143			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	<u>25 591</u> 24 625			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>22 816</u> 22 089			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 298</u> 22 509			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 091</u> 22 357			

255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 573</u> 22 777			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 848</u> 23 045			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 096</u> 24 205			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 554</u> 24 652			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>26 004</u> 25 027			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 063</u> 22 330			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 545</u> 22 750			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 338</u> 22 598			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 820</u> 23 018			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>24 095</u> 23 286			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 343</u> 24 446			

255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 801</u> 24 893			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>26 251</u> 25 268			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 467</u> 22 723			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 949</u> 23 143			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 742</u> 22 991			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 223</u> 23 411			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 498</u> 23 679			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 746</u> 24 839			
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>26 204</u> 25 286			
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>26 654</u> 25 661			

255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	' , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' , 17608-2017 60	2	1	130	<u>2 640</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 474</u> 1 808	<u>2 308</u> 1 808	<u>2 608</u> 1 808
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	' , 60 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					

				,					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225					
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					

				,					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					

				,					
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 - () 17608-2018	2	1	175					

				,					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0413	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 - () 17608-2030	2	1	225					

				,					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 274</u> 2 656	<u>3 234</u> 2 656	<u>3 125</u> 2 656	<u>3 012</u> 2 656	<u>3 172</u> 2 656
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 688</u> 3 125	<u>3 658</u> 3 125	<u>3 514</u> 3 125	<u>3 349</u> 3 125	<u>3 499</u> 3 125
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 534</u> 2 857	<u>3 496</u> 2 857	<u>3 316</u> 2 857	<u>3 109</u> 2 857	<u>3 297</u> 2 857
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 900</u> 3 214	<u>3 862</u> 3 214	<u>3 683</u> 3 214	<u>3 476</u> 3 214	<u>3 664</u> 3 214
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 296</u> 3 482	<u>4 250</u> 3 482	<u>4 034</u> 3 482	<u>3 786</u> 3 482	<u>4 011</u> 3 482
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 112</u> 3 304	<u>4 066</u> 3 304	<u>3 851</u> 3 304	<u>3 603</u> 3 304	<u>3 828</u> 3 304
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168				<u>3 524</u> 2 405	
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168					
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192					
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130				
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130				
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225			

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					

255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225			

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

					,		
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2					
255-102-0200	60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2					
255-102-0201	, ' 60 17608-2017	2	1	130	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130			
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131			
255-102-0204	, ' 60 17608-2017	2	1	130			

				,		
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175		
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175		
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175		
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175		
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175		

				,		
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175		
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225		
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225		
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225		
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225		
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175		

				,		
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175		
255-102-0224	, ,80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0225	, ,100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225		
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225		
255-102-0228	, ,100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0229	, ,80 17608-2017	2	1	175		

				,		
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175		
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175		
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175		
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225		
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225		

				,		
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0402	60 - () 17608-2017	2	1	130		
255-102-0403	60 - () 17608-2017	2	1	130		
255-102-0404	, 60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0405	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0406	80 - () 17608-2018	2	1	175		

				,		
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175		
255-102-0408	, ,80 , 17608-2017	2	1	175		
255-102-0409	, ,100 , 17608-2017	2	1	225		
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225		
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225		
255-102-0412	, ,100 , 17608-2017	2	1	225		

				,		
255-102-0413	, 60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130		
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130		
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175		

				,		
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175		
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175		
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225		
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225		
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225		
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225		

				,		
255-102-0425	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175		
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175		
255-102-0428	, 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0429	, 100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225		

				,		
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225		
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225		
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225		
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225		
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225		
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225		

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2				
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 151</u> 2 656	<u>3 138</u> 2 656
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 488</u> 3 125	<u>3 470</u> 3 125
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 283</u> 2 857	<u>3 261</u> 2 857
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 649</u> 3 214	<u>3 627</u> 3 214
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 995</u> 3 482	<u>3 968</u> 3 482
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 811</u> 3 304	<u>3 785</u> 3 304
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 866</u> 2 405	<u>4 760</u> 2 405
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168		
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192		
255-102-0800	17608-2017	2				

255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282		
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0900	17608-2017	2				

255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130	
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175	
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130	
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175	
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175	
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225	
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	

255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282	
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130	
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175	
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130	
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175	
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175	
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225	

255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282	

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

					，，
255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ，		1	45	<u>6 059</u> 5 938
255-104-0102	200 120 800 ， ()		1	45	<u>6 963</u> 6 830
255-104-0103	200 120 800 ， ()		1	45	<u>8 770</u> 8 616
255-104-0104	200 120 600 ，		1	34	<u>5 731</u> 5 625
255-104-0105	200 120 600 ， ()		1	34	<u>6 634</u> 6 518
255-104-0106	200 120 600 ， ()		1	34	<u>8 441</u> 8 304

255-105.

				,	, .
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	, ,								

261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$
261-101-0102	75 , 1,25-5 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

261-101-0100						
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976

8.04-08-2024

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692

					,	
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , ; , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная